

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024  
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024**  
**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен  01.07.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		10
211-3.		27
211-4.		29
211-5.		32
211-6.		34
211-7.		36
212.	,	41
212-1.		41
212-2.		207
212-3.		209
212-4.		210
212-5.		224
212-6.		239
213.		242
213-1.		243
213-2.		254
213-3.	,	256
221.		272
221-1.		272
222.	,	275
222-1.	,	276
222-2.	,	314
222-3.	,	322
225.		327
225-1.		327

225-2.	392
226.	456
226-1.	457
251.	501
251-3.	501
255.	501
255-1.	502
261.	585
261-1.	585

21.  
211. -  
211-1. ,  
211-101.

					,	”	.		
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 643</u> 1 108	<u>1 643</u> 1 108	<u>1 643</u> 1 108	<u>1 643</u> 1 108	<u>1 643</u> 1 108

					,				
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 643</u> 1 108	<u>1 643</u> 1 108	<u>1 643</u> 1 108	<u>1 643</u> 1 108	<u>1 643</u> 1 108

				,					
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,643}{1\,108}$	$\frac{1\,643}{1\,108}$	$\frac{1\,643}{1\,108}$	$\frac{1\,643}{1\,108}$	$\frac{1\,643}{1\,108}$

				,					
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,643}{1\,108}$				

211-102.

211-102-0100									
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$				
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$				
211-102-0200									
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$				
211-102-0300									
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	$\frac{46\,839}{45\,201}$	$\frac{46\,839}{45\,201}$	$\frac{46\,839}{45\,201}$	$\frac{46\,839}{45\,201}$



				,					
211-102-0100									
211-102-0101		3	1	1500					
211-102-0102			1	1000					
211-102-0200									
211-102-0201	3226 93		1	1					
211-102-0300									
211-102-0301	,		1	1000	<u>46 839</u> 45 201	<u>46 839</u> 45 201	<u>46 839</u> 45 201	<u>46 839</u> 45 201	<u>46 839</u> 45 201

				,					
211-102-0100									
211-102-0101		3	1	1500					

211-102-0102			1	1000					
211-102-0200									
211-102-0201	3226 93		1	1					
211-102-0300									
211-102-0301			1	1000	<u>46 839</u> 45 201	<u>46 839</u> 45 201	<u>46 839</u> 45 201	<u>46 839</u> 45 201	<u>46 839</u> 45 201

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	
211-102-0102			1	1000	
211-102-0200					

211-102-0201	3226 93		1	1	
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 839</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435

211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355
211-103-0200									
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355
211-103-0200									
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355
211-103-0200									
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3			
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355
211-103-0200					
211-103-0201	) ( , ,		3	1	
211-103-0202			3	1	
211-103-0204			3	1	

**211-2.**  
**211-201.**

				,	„ .
211-201-0100	200 1284-2004	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 354</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 308</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 263</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 263</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 263</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 301</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 224</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 301</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3			



211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 419</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 373</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 327</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 327</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 327</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 348</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 270</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 348</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 486</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 440</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 394</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 394</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 394</u>

				,	„ .
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 397</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 318</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 397</u>
211-201-0400	, 600 1284-2004	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 556</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 509</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 463</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 463</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 463</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 447</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 367</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 447</u>
211-201-0500	, 800 1284-2004	3			

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 629</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 582</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 534</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 534</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 534</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 499</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 419</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 499</u>
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 667</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 619</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 571</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 571</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 571</u>

211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 526</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 445</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 526</u>
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 872</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 823</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 717</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 634</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 717</u>
211-201-0800	1400 , 1284-2004	3			

211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 872</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 823</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 774</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 095</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 006</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 095</u>

**211-202.**

211-202-0300	800 1284 2004 ,	3							
211-202-0301	5-10	3	1	1400					
211-202-0302	5-20	3	1	1390					
211-202-0303	10-20	3	1	1380					
211-202-0304	20-40	3	1	1370					
211-202-0305	40	3	1	1350					
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 664</u>	<u>3 801</u>	<u>4 000</u>	<u>7 530</u>	<u>3 455</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 657</u>	<u>3 784</u>	<u>3 982</u>	<u>7 486</u>	<u>3 440</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 650</u>	<u>3 767</u>	<u>3 963</u>	<u>7 442</u>	<u>3 426</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 643</u>	<u>3 657</u>	<u>3 852</u>	<u>7 306</u>	<u>3 319</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>2 628</u>	<u>3 623</u>	<u>3 815</u>	<u>7 218</u>	<u>3 289</u>

211-202-0300	800 1284 2004 ,	3							
211-202-0301	5-10	3	1	1400					<u>2 071</u> 1 645
211-202-0302	5-20	3	1	1390					<u>2 056</u> 1 634
211-202-0303	10-20	3	1	1380					<u>2 041</u> 1 622
211-202-0304	20-40	3	1	1370					<u>2 027</u> 1 610
211-202-0305	40	3	1	1350					<u>1 997</u> 1 587
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 201</u>	<u>7 815</u>	<u>2 965</u>	<u>3 991</u>	<u>2 352</u> 1 339
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 189</u>	<u>7 769</u>	<u>2 954</u>	<u>3 974</u>	<u>2 345</u> 1 339
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 187</u>	<u>7 723</u>	<u>2 942</u>	<u>3 957</u>	<u>2 338</u> 1 339

8.04-08-2024

211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 176</u>	<u>7 585</u>	<u>2 839</u>	<u>3 941</u>	<u>2 240</u> 1 250
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 153</u>	<u>7 493</u>	<u>2 817</u>	<u>3 907</u>	<u>2 226</u> 1 250

211-202-0300	800 1284 2004 ,	3							
211-202-0301	5-10	3	1	1400		<u>4 347</u> 3 254			
211-202-0302	5-20	3	1	1390		<u>4 340</u> 3 255			
211-202-0303	10-20	3	1	1380		<u>4 332</u> 3 254			
211-202-0304	20-40	3	1	1370		<u>3 251</u> 2 201			



211-202-0305	40	3	1	1350		<u>3 204</u> 2 169			
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 472</u>	<u>2 823</u> 1 607	<u>4 691</u>	<u>2 573</u>	<u>3 657</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 446</u>	<u>2 814</u> 1 607	<u>4 670</u>	<u>2 564</u>	<u>3 641</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 604</u>	<u>2 806</u> 1 607	<u>4 648</u>	<u>2 556</u>	<u>3 625</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 578</u>	<u>2 798</u> 1 607	<u>4 626</u>	<u>2 455</u>	<u>3 516</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 526</u>	<u>2 781</u> 1 607	<u>4 583</u>	<u>2 438</u>	<u>3 484</u>

211-202-0300	800 1284 2004 ,	3			
211-202-0301	5-10	3	1	1400	
211-202-0302	5-20	3	1	1390	
211-202-0303	10-20	3	1	1380	
211-202-0304	20-40	3	1	1370	
211-202-0305	40	3	1	1350	
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 607</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 563</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 518</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 382</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 293</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

					,
211-203-0100	1376-2005	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	”	.			
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>11 754</u> 10 714	<u>12 627</u> 10 562	<u>12 771</u> 10 562	<u>12 936</u> 10 562	<u>12 297</u> 10 562	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>11 754</u> 10 714	<u>12 627</u> 10 562	<u>12 771</u> 10 562	<u>12 936</u> 10 562	<u>12 297</u> 10 562	

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>11 754</u> 10 714	<u>12 627</u> 10 562	<u>12 771</u> 10 562	<u>12 936</u> 10 562	<u>12 297</u> 10 562

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	<u>12 936</u> 10 562	<u>11 942</u> 10 562	<u>12 516</u> 10 714	<u>11 599</u> 10 562
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	<u>12 936</u> 10 562	<u>11 942</u> 10 562	<u>12 516</u> 10 714	<u>11 599</u> 10 562
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	<u>12 936</u> 10 562	<u>11 942</u> 10 562	<u>12 516</u> 10 714	<u>11 599</u> 10 562

					,				
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	<u>11 701</u> 10 714	<u>13 093</u> 10 714	<u>11 682</u> 10 562	<u>12 503</u> 10 562
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	<u>11 701</u> 10 714	<u>13 093</u> 10 714	<u>11 682</u> 10 562	<u>12 503</u> 10 562
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	<u>11 701</u> 10 714	<u>13 093</u> 10 714	<u>11 682</u> 10 562	<u>12 503</u> 10 562

					,	
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>12 936</u> 10 562	

211-206.

				,	, .
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>5 675</u>



**211-3.**  
**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

**211-4.**  
**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 207</u>	<u>6 181</u>	<u>6 394</u>	<u>10 727</u>	<u>5 810</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 207</u>	<u>6 181</u>	<u>6 394</u>	<u>10 727</u>	<u>5 810</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 744</u>				

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 326</u>	<u>11 033</u>	<u>5 285</u>	<u>5 629</u>	<u>4 629</u> 3 482
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 326</u>	<u>11 033</u>	<u>5 285</u>	<u>5 629</u>	<u>4 629</u> 3 482
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 895</u>	<u>4 377</u> 3 036	<u>6 379</u>	<u>4 589</u>	<u>6 027</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 895</u>	<u>4 377</u> 3 036	<u>6 379</u>	<u>4 589</u>	<u>6 027</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					<u>5 505</u>

211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 811</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>10 811</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 155</u>

**211-402.**

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

				,	„ .
211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	4682-84 ( )	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.**  
**211-501.**

					,	”	.		
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 730</u>	<u>4 637</u>	<u>4 390</u>	<u>9 250</u>	<u>4 513</u>

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 314</u>	<u>9 250</u>	<u>4 390</u>	<u>5 445</u>	<u>1 951</u> 1 250

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 191</u>	<u>4 193</u> <u>2 857</u>	<u>6 195</u>	<u>2 951</u>	<u>3 101</u>

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500		<u>9 250</u>			

**211-6.**  
**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 889</u>	<u>5 068</u>	<u>4 805</u>	<u>9 253</u>	<u>4 569</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 290</u>	<u>9 253</u>	<u>4 253</u>	<u>3 405</u>	<u>1 996</u> 1 250



					,				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 991</u>	<u>2 070</u> 714	<u>4 206</u>	<u>2 841</u>	<u>3 185</u>

					,	
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600		<u>9 253</u>

**211-7.**  
**211-701.**

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 300 ,	3	1	1800	<u>9 343</u>	<u>5 296</u>	<u>4 999</u>	<u>10 011</u>	<u>5 147</u>
211-701-0102	150- 1000 400 ,	3	1	1800	<u>9 343</u>	<u>5 296</u>	<u>4 999</u>	<u>10 011</u>	<u>5 147</u>
211-701-0103	150- 1000 600 ,	3	1	1800	<u>9 343</u>	<u>5 296</u>	<u>4 999</u>	<u>10 011</u>	<u>5 147</u>
211-701-0104	150- 1000 800 ,	3	1	1800	<u>9 343</u>	<u>5 296</u>	<u>4 999</u>	<u>10 011</u>	<u>5 147</u>
211-701-0105	150- 1000 1000 ,	3	1	1800	<u>9 343</u>	<u>5 296</u>	<u>4 999</u>	<u>10 011</u>	<u>5 147</u>
211-701-0106	150- 1000 1200 ,	3	1	1800	<u>9 343</u>	<u>5 296</u>	<u>4 999</u>	<u>10 011</u>	<u>5 147</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009				

					,					
211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>3 707</u>	<u>10 011</u>	<u>4 999</u>	<u>6 670</u>	<u>2 124</u> 1 286	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>3 707</u>	<u>10 011</u>	<u>4 999</u>	<u>6 670</u>	<u>2 124</u> 1 286	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>3 707</u>	<u>10 011</u>	<u>4 999</u>	<u>6 670</u>	<u>2 124</u> 1 286	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>3 707</u>	<u>10 011</u>	<u>4 999</u>	<u>6 670</u>	<u>2 124</u> 1 286	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>3 707</u>	<u>10 011</u>	<u>4 999</u>	<u>6 670</u>	<u>2 124</u> 1 286	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>3 707</u>	<u>10 011</u>	<u>4 999</u>	<u>6 670</u>	<u>2 124</u> 1 286	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5- 10 -			1000						

					,					
211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>6 335</u>	<u>8 608</u>	<u>7 639</u>	<u>3 408</u>	<u>3 588</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>6 335</u>	<u>8 608</u>	<u>7 639</u>	<u>3 408</u>	<u>3 588</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>6 335</u>	<u>8 608</u>	<u>7 639</u>	<u>3 408</u>	<u>3 588</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>6 335</u>	<u>8 608</u>	<u>7 639</u>	<u>3 408</u>	<u>3 588</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>6 335</u>	<u>8 608</u>	<u>7 639</u>	<u>3 408</u>	<u>3 588</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>6 335</u>	<u>8 608</u>	<u>7 639</u>	<u>3 408</u>	<u>3 588</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5- 10 -			1000						

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>10 011</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>10 011</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>10 011</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>10 011</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>10 011</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>10 011</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	$\frac{3\,207}{2\,679}$

**212.** ,  
**212-1.**  
**212-101.**

212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	$\frac{14\,507}{11\,951}$	$\frac{20\,122}{12\,054}$	$\frac{20\,771}{12\,054}$	$\frac{21\,512}{12\,054}$
212-101-0200	7473-2010	5	3						

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>14 871</u> 12 309	<u>20 612</u> 12 536	<u>21 261</u> 12 536	<u>22 002</u> 12 536	<u>19 130</u> 12 536
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>15 247</u> 12 679	<u>22 390</u> 14 286	<u>23 039</u> 14 286	<u>23 780</u> 14 286	<u>20 908</u> 14 286
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>15 084</u> 12 807	<u>22 951</u> 14 430	<u>23 634</u> 14 430	<u>24 414</u> 14 430	<u>21 391</u> 14 430
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>15 217</u> 12 937	<u>23 101</u> 14 577	<u>23 784</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>21 540</u> 14 577
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>15 352</u> 13 071	<u>23 254</u> 14 728	<u>23 936</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>21 693</u> 14 728
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>15 632</u> 13 346	<u>23 569</u> 15 038	<u>24 252</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>22 008</u> 15 038
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>15 776</u> 13 488	<u>23 731</u> 15 198	<u>24 414</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>22 171</u> 15 198
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>15 217</u> 12 937	<u>23 101</u> 14 577	<u>23 784</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>21 540</u> 14 577
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>15 352</u> 13 071	<u>23 254</u> 14 728	<u>23 936</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>21 693</u> 14 728
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>15 491</u> 13 207	<u>23 410</u> 14 881	<u>24 092</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>21 849</u> 14 881

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>15 776</u> 13 488	<u>23 731</u> 15 198	<u>24 414</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>22 171</u> 15 198
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>15 924</u> 13 633	<u>23 897</u> 15 361	<u>24 580</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>22 337</u> 15 361
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>15 352</u> 13 071	<u>23 254</u> 14 728	<u>23 936</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>21 693</u> 14 728
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>15 491</u> 13 207	<u>23 410</u> 14 881	<u>24 092</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>21 849</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>15 632</u> 13 346	<u>23 569</u> 15 038	<u>24 252</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>22 008</u> 15 038
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>15 924</u> 13 633	<u>23 897</u> 15 361	<u>24 580</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>22 337</u> 15 361
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>16 074</u> 13 781	<u>24 067</u> 15 528	<u>24 750</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>22 506</u> 15 528
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>15 491</u> 13 207	<u>23 410</u> 14 881	<u>24 092</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>21 849</u> 14 881
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>15 632</u> 13 346	<u>23 569</u> 15 038	<u>24 252</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>22 008</u> 15 038
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>15 776</u> 13 488	<u>23 731</u> 15 198	<u>24 414</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>22 171</u> 15 198
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>16 074</u> 13 781	<u>24 067</u> 15 528	<u>24 750</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>22 506</u> 15 528



212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>16 228</u> 13 932	<u>24 240</u> 15 699	<u>24 923</u> 15 699	<u>25 703</u> 15 699	<u>22 680</u> 15 699
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>15 700</u> 13 125	<u>23 297</u> 15 179	<u>23 946</u> 15 179	<u>24 687</u> 15 179	<u>21 815</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>15 542</u> 13 258	<u>23 868</u> 15 332	<u>24 551</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>22 307</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>15 680</u> 13 393	<u>24 027</u> 15 488	<u>24 709</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>22 466</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>15 820</u> 13 531	<u>24 189</u> 15 648	<u>24 872</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>16 109</u> 13 816	<u>24 524</u> 15 977	<u>25 206</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>16 259</u> 13 963	<u>24 696</u> 16 147	<u>25 379</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>15 680</u> 13 393	<u>24 027</u> 15 488	<u>24 709</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>22 466</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>15 820</u> 13 531	<u>24 189</u> 15 648	<u>24 872</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>15 963</u> 13 672	<u>24 355</u> 15 811	<u>25 037</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>16 259</u> 13 963	<u>24 696</u> 16 147	<u>25 379</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>16 411</u> 14 113	<u>24 873</u> 16 321	<u>25 555</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>23 312</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>15 820</u> 13 531	<u>24 189</u> 15 648	<u>24 872</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>15 963</u> 13 672	<u>24 355</u> 15 811	<u>25 037</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>16 109</u> 13 816	<u>24 524</u> 15 977	<u>25 206</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>16 411</u> 14 113	<u>24 873</u> 16 321	<u>25 555</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>23 312</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>16 567</u> 14 266	<u>25 053</u> 16 498	<u>25 736</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>23 492</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>15 963</u> 13 672	<u>24 355</u> 15 811	<u>25 037</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>16 109</u> 13 816	<u>24 524</u> 15 977	<u>25 206</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>16 259</u> 13 963	<u>24 696</u> 16 147	<u>25 379</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>16 567</u> 14 266	<u>25 053</u> 16 498	<u>25 736</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>23 492</u> 16 498

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>16 726</u> 14 423	<u>25 237</u> 16 680	<u>25 920</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>23 677</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>15 700</u> 13 125	<u>23 297</u> 15 179	<u>23 946</u> 15 179	<u>24 687</u> 15 179	<u>21 815</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>15 542</u> 13 258	<u>23 868</u> 15 332	<u>24 551</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>22 307</u> 15 332
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>15 680</u> 13 393	<u>24 027</u> 15 488	<u>24 709</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>22 466</u> 15 488
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>15 820</u> 13 531	<u>24 189</u> 15 648	<u>24 872</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 109</u> 13 816	<u>24 524</u> 15 977	<u>25 206</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 259</u> 13 963	<u>24 696</u> 16 147	<u>25 379</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>15 680</u> 13 393	<u>24 027</u> 15 488	<u>24 709</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>22 466</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>15 820</u> 13 531	<u>24 189</u> 15 648	<u>24 872</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>15 963</u> 13 672	<u>24 355</u> 15 811	<u>25 037</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 259</u> 13 963	<u>24 696</u> 16 147	<u>25 379</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>16 411</u> 14 113	<u>24 873</u> 16 321	<u>25 555</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>23 312</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>15 820</u> 13 531	<u>24 189</u> 15 648	<u>24 872</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>15 963</u> 13 672	<u>24 355</u> 15 811	<u>25 037</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 109</u> 13 816	<u>24 524</u> 15 977	<u>25 206</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>16 411</u> 14 113	<u>24 873</u> 16 321	<u>25 555</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>23 312</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>16 567</u> 14 266	<u>25 053</u> 16 498	<u>25 736</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>23 492</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>15 963</u> 13 672	<u>24 355</u> 15 811	<u>25 037</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 109</u> 13 816	<u>24 524</u> 15 977	<u>25 206</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 259</u> 13 963	<u>24 696</u> 16 147	<u>25 379</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>16 567</u> 14 266	<u>25 053</u> 16 498	<u>25 736</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>23 492</u> 16 498

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>16 726</u> 14 423	<u>25 237</u> 16 680	<u>25 920</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>23 677</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>17 333</u> 14 732	<u>24 205</u> 16 071	<u>24 853</u> 16 071	<u>25 594</u> 16 071	<u>22 722</u> 16 071
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>17 192</u> 14 881	<u>24 784</u> 16 234	<u>25 467</u> 16 234	<u>26 247</u> 16 234	<u>23 223</u> 16 234
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>17 346</u> 15 033	<u>24 952</u> 16 399	<u>25 635</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>23 392</u> 16 399
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>17 503</u> 15 188	<u>25 124</u> 16 568	<u>25 807</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>17 828</u> 15 508	<u>25 479</u> 16 917	<u>26 161</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>17 996</u> 15 672	<u>25 661</u> 17 097	<u>26 344</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>17 346</u> 15 033	<u>24 952</u> 16 399	<u>25 635</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>23 392</u> 16 399
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>17 503</u> 15 188	<u>25 124</u> 16 568	<u>25 807</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>17 664</u> 15 346	<u>25 299</u> 16 741	<u>25 982</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>17 996</u> 15 672	<u>25 661</u> 17 097	<u>26 344</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>18 167</u> 15 841	<u>25 848</u> 17 281	<u>26 531</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>24 288</u> 17 281
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>17 503</u> 15 188	<u>25 124</u> 16 568	<u>25 807</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>17 664</u> 15 346	<u>25 299</u> 16 741	<u>25 982</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>17 828</u> 15 508	<u>25 479</u> 16 917	<u>26 161</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>18 167</u> 15 841	<u>25 848</u> 17 281	<u>26 531</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>24 288</u> 17 281
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>18 342</u> 16 013	<u>26 039</u> 17 469	<u>26 722</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>24 478</u> 17 469
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>17 664</u> 15 346	<u>25 299</u> 16 741	<u>25 982</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>17 828</u> 15 508	<u>25 479</u> 16 917	<u>26 161</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>17 996</u> 15 672	<u>25 661</u> 17 097	<u>26 344</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>18 342</u> 16 013	<u>26 039</u> 17 469	<u>26 722</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>24 478</u> 17 469

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>18 521</u> 16 189	<u>26 234</u> 17 661	<u>26 917</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>24 673</u> 17 661
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>18 342</u> 16 013	<u>26 039</u> 17 469	<u>26 722</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>24 478</u> 17 469
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>18 521</u> 16 189	<u>26 234</u> 17 661	<u>26 917</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>24 673</u> 17 661
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>18 704</u> 16 369	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>18 890</u> 16 553	<u>26 637</u> 18 058	<u>27 320</u> 18 058	<u>28 100</u> 18 058	<u>25 077</u> 18 058
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>19 277</u> 16 933	<u>27 059</u> 18 473	<u>27 742</u> 18 473	<u>28 522</u> 18 473	<u>25 498</u> 18 473
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>18 875</u> 16 250	<u>25 112</u> 16 964	<u>25 760</u> 16 964	<u>26 502</u> 16 964	<u>23 629</u> 16 964
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>18 749</u> 16 414	<u>25 700</u> 17 136	<u>26 383</u> 17 136	<u>27 163</u> 17 136	<u>24 140</u> 17 136
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>18 920</u> 16 582	<u>25 878</u> 17 311	<u>26 561</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>24 317</u> 17 311
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>19 271</u> 16 927	<u>26 244</u> 17 671	<u>26 927</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>24 684</u> 17 671

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>19 452</u> 17 105	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>18 749</u> 16 414	<u>25 700</u> 17 136	<u>26 383</u> 17 136	<u>27 163</u> 17 136	<u>24 140</u> 17 136
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>18 920</u> 16 582	<u>25 878</u> 17 311	<u>26 561</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>24 317</u> 17 311
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>19 093</u> 16 753	<u>26 059</u> 17 489	<u>26 742</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>24 499</u> 17 489
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>19 452</u> 17 105	<u>26 433</u> 17 857	<u>27 116</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>24 873</u> 17 857
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>18 920</u> 16 582	<u>25 878</u> 17 311	<u>26 561</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>24 317</u> 17 311
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>19 093</u> 16 753	<u>26 059</u> 17 489	<u>26 742</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>24 499</u> 17 489
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>19 271</u> 16 927	<u>26 244</u> 17 671	<u>26 927</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>24 684</u> 17 671
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>19 825</u> 17 473	<u>26 824</u> 18 241	<u>27 506</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>25 263</u> 18 241



212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>26 626</u> 18 047	<u>27 309</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>25 066</u> 18 047
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>19 825</u> 17 473	<u>26 824</u> 18 241	<u>27 506</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>25 263</u> 18 241
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>20 018</u> 17 663	<u>27 025</u> 18 439	<u>27 708</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>25 464</u> 18 439
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>20 216</u> 17 857	<u>27 231</u> 18 642	<u>27 914</u> 18 642	<u>28 694</u> 18 642	<u>25 670</u> 18 642
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>20 623</u> 18 258	<u>27 657</u> 19 061	<u>28 339</u> 19 061	<u>29 120</u> 19 061	<u>26 096</u> 19 061
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 873</u> 17 232	<u>26 019</u> 17 857	<u>26 668</u> 17 857	<u>27 409</u> 17 857	<u>24 536</u> 17 857
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>19 757</u> 17 406	<u>26 617</u> 18 038	<u>27 299</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>25 056</u> 18 038
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>19 938</u> 17 584	<u>26 804</u> 18 222	<u>27 486</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>25 243</u> 18 222
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>20 310</u> 17 950	<u>27 189</u> 18 601	<u>27 872</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>25 629</u> 18 601
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>20 502</u> 18 139	<u>27 388</u> 18 797	<u>28 071</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>25 828</u> 18 797

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>19 757</u> 17 406	<u>26 617</u> 18 038	<u>27 299</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>25 056</u> 18 038
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>19 938</u> 17 584	<u>26 804</u> 18 222	<u>27 486</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>25 243</u> 18 222
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>20 122</u> 17 765	<u>26 995</u> 18 409	<u>27 677</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>25 434</u> 18 409
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>20 502</u> 18 139	<u>27 388</u> 18 797	<u>28 071</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>25 828</u> 18 797
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>20 698</u> 18 332	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 274</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>19 938</u> 17 584	<u>26 804</u> 18 222	<u>27 486</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>25 243</u> 18 222
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>20 122</u> 17 765	<u>26 995</u> 18 409	<u>27 677</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>25 434</u> 18 409
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>20 310</u> 17 950	<u>27 189</u> 18 601	<u>27 872</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>25 629</u> 18 601
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>20 698</u> 18 332	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 274</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>20 898</u> 18 529	<u>27 799</u> 19 201	<u>28 482</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>26 238</u> 19 201
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>20 698</u> 18 332	<u>27 591</u> 18 997	<u>28 274</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>20 898</u> 18 529	<u>27 799</u> 19 201	<u>28 482</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>26 238</u> 19 201
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>21 103</u> 18 731	<u>28 011</u> 19 410	<u>28 694</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>26 450</u> 19 410
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>21 312</u> 18 936	<u>28 228</u> 19 623	<u>28 911</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>26 667</u> 19 623
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>21 744</u> 19 362	<u>28 676</u> 20 064	<u>29 359</u> 20 064	<u>30 139</u> 20 064	<u>27 115</u> 20 064
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>20 962</u> 18 304	<u>26 926</u> 18 750	<u>27 575</u> 18 750	<u>28 316</u> 18 750	<u>25 443</u> 18 750
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>20 857</u> 18 488	<u>27 533</u> 18 939	<u>28 216</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>25 972</u> 18 939
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>20 414</u> 17 974	<u>29 012</u> 19 035	<u>28 836</u> 19 035	<u>40 361</u> 21 425	<u>28 621</u> 19 035
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>20 689</u> 18 243	<u>29 304</u> 19 321	<u>29 127</u> 19 321	<u>40 688</u> 21 747	<u>28 912</u> 19 321
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>20 055</u> 17 622	<u>28 631</u> 18 661	<u>28 455</u> 18 661	<u>39 931</u> 21 004	<u>28 239</u> 18 661
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>20 324</u> 17 886	<u>28 917</u> 18 942	<u>28 740</u> 18 942	<u>40 253</u> 21 320	<u>28 525</u> 18 942

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>20 598</u> 18 154	<u>29 207</u> 19 226	<u>29 031</u> 19 226	<u>40 580</u> 21 640	<u>28 815</u> 19 226
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>20 875</u> 18 426	<u>29 500</u> 19 514	<u>29 324</u> 19 514	<u>40 910</u> 21 964	<u>29 109</u> 19 514
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>20 773</u> 18 326	<u>29 393</u> 19 408	<u>29 216</u> 19 408	<u>40 789</u> 21 845	<u>29 001</u> 19 408
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>21 054</u> 18 601	<u>29 689</u> 19 699	<u>29 513</u> 19 699	<u>41 123</u> 22 172	<u>29 298</u> 19 699
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>21 338</u> 18 880	<u>29 991</u> 19 995	<u>29 814</u> 19 995	<u>41 462</u> 22 505	<u>29 599</u> 19 995
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>21 627</u> 19 163	<u>30 297</u> 20 295	<u>30 121</u> 20 295	<u>41 807</u> 22 843	<u>29 906</u> 20 295
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>20 962</u> 18 304	<u>26 926</u> 18 750	<u>27 575</u> 18 750	<u>28 316</u> 18 750	<u>25 443</u> 18 750
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>20 857</u> 18 488	<u>27 533</u> 18 939	<u>28 216</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>25 972</u> 18 939
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>21 244</u> 18 870	<u>27 930</u> 19 330	<u>28 612</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>26 369</u> 19 330
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 444</u> 19 066	<u>28 134</u> 19 531	<u>28 817</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>26 574</u> 19 531

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>20 857</u> 18 488	<u>27 533</u> 18 939	<u>28 216</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>25 972</u> 18 939
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>21 049</u> 18 677	<u>27 729</u> 19 133	<u>28 412</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>26 169</u> 19 133
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 444</u> 19 066	<u>28 134</u> 19 531	<u>28 817</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>26 574</u> 19 531
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 648</u> 19 267	<u>28 343</u> 19 737	<u>29 026</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>26 783</u> 19 737
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 648</u> 19 267	<u>28 343</u> 19 737	<u>29 026</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>26 783</u> 19 737
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>21 856</u> 19 472	<u>28 557</u> 19 947	<u>29 239</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>26 996</u> 19 947
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>22 286</u> 19 895	<u>28 997</u> 20 380	<u>29 680</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>27 437</u> 20 380
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 508</u> 20 114	<u>29 225</u> 20 604	<u>29 907</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>27 664</u> 20 604
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>21 960</u> 19 286	<u>27 833</u> 19 643	<u>28 482</u> 19 643	<u>29 223</u> 19 643	<u>26 351</u> 19 643
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>21 865</u> 19 481	<u>28 449</u> 19 841	<u>29 132</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>26 889</u> 19 841

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>22 273</u> 19 882	<u>28 865</u> 20 250	<u>29 548</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>27 304</u> 20 250
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>29 079</u> 20 461	<u>29 762</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>27 519</u> 20 461
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>21 865</u> 19 481	<u>28 449</u> 19 841	<u>29 132</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>26 889</u> 19 841
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>22 067</u> 19 679	<u>28 655</u> 20 044	<u>29 338</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>27 094</u> 20 044
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>29 079</u> 20 461	<u>29 762</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>27 519</u> 20 461
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>22 698</u> 20 301	<u>29 298</u> 20 677	<u>29 981</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>27 738</u> 20 677
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>22 698</u> 20 301	<u>29 298</u> 20 677	<u>29 981</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>27 738</u> 20 677
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>22 918</u> 20 517	<u>29 522</u> 20 897	<u>30 204</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>27 961</u> 20 897
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>23 371</u> 20 963	<u>29 983</u> 21 351	<u>30 666</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>28 423</u> 21 351
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>23 605</u> 21 193	<u>30 221</u> 21 586	<u>30 904</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>28 661</u> 21 586
212-101-1200	7473-2010 35	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>23 411</u> 20 714	<u>28 831</u> 20 625	<u>29 480</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625	<u>27 348</u> 20 625
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>23 331</u> 20 924	<u>29 457</u> 20 833	<u>30 140</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>27 897</u> 20 833
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>23 769</u> 21 355	<u>29 894</u> 21 263	<u>30 576</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>28 333</u> 21 263
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>23 995</u> 21 577	<u>30 119</u> 21 484	<u>30 801</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>28 558</u> 21 484
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>23 331</u> 20 924	<u>29 457</u> 20 833	<u>30 140</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>27 897</u> 20 833
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>23 548</u> 21 137	<u>29 673</u> 21 046	<u>30 356</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>28 113</u> 21 046
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>23 995</u> 21 577	<u>30 119</u> 21 484	<u>30 801</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>28 558</u> 21 484
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>24 226</u> 21 805	<u>30 348</u> 21 711	<u>31 031</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>28 788</u> 21 711
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>24 226</u> 21 805	<u>30 348</u> 21 711	<u>31 031</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>28 788</u> 21 711
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>24 462</u> 22 036	<u>30 583</u> 21 941	<u>31 266</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>29 023</u> 21 941
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>24 948</u> 22 516	<u>31 068</u> 22 418	<u>31 750</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>29 507</u> 22 418

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>25 200</u> 22 763	<u>31 318</u> 22 665	<u>32 001</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>29 757</u> 22 665
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>24 042</u> 21 336	<u>27 526</u> 19 341	<u>28 175</u> 19 341	<u>28 916</u> 19 341	<u>26 044</u> 19 341
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>23 969</u> 21 551	<u>28 139</u> 19 536	<u>28 822</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>26 579</u> 19 536
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 420</u> 21 996	<u>28 548</u> 19 939	<u>29 231</u> 19 939	<u>30 011</u> 19 939	<u>26 988</u> 19 939
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>24 653</u> 22 225	<u>28 759</u> 20 146	<u>29 442</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>27 199</u> 20 146
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>23 969</u> 21 551	<u>28 139</u> 19 536	<u>28 822</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>26 579</u> 19 536
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 192</u> 21 771	<u>28 342</u> 19 735	<u>29 024</u> 19 735	<u>29 805</u> 19 735	<u>26 781</u> 19 735
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>24 653</u> 22 225	<u>28 759</u> 20 146	<u>29 442</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>27 199</u> 20 146
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>24 891</u> 22 459	<u>28 975</u> 20 359	<u>29 658</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>27 414</u> 20 359
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>24 891</u> 22 459	<u>28 975</u> 20 359	<u>29 658</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>27 414</u> 20 359



212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 133</u> 22 698	<u>29 195</u> 20 575	<u>29 878</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>27 634</u> 20 575
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>25 635</u> 23 191	<u>29 649</u> 21 022	<u>30 332</u> 21 022	<u>31 112</u> 21 022	<u>28 089</u> 21 022
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>25 894</u> 23 446	<u>29 884</u> 21 253	<u>30 567</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253	<u>28 323</u> 21 253
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>24 693</u> 21 976	<u>27 526</u> 19 341	<u>28 175</u> 19 341	<u>28 916</u> 19 341	<u>26 044</u> 19 341
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>24 626</u> 22 198	<u>28 139</u> 19 536	<u>28 822</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>26 579</u> 19 536
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>25 091</u> 22 655	<u>28 548</u> 19 939	<u>29 231</u> 19 939	<u>30 011</u> 19 939	<u>26 988</u> 19 939
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>28 759</u> 20 146	<u>29 442</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>27 199</u> 20 146
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>24 626</u> 22 198	<u>28 139</u> 19 536	<u>28 822</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>26 579</u> 19 536
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>24 856</u> 22 424	<u>28 342</u> 19 735	<u>29 024</u> 19 735	<u>29 805</u> 19 735	<u>26 781</u> 19 735
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>25 330</u> 22 891	<u>28 759</u> 20 146	<u>29 442</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>27 199</u> 20 146

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>25 575</u> 23 132	<u>28 975</u> 20 359	<u>29 658</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>27 414</u> 20 359
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>25 575</u> 23 132	<u>28 975</u> 20 359	<u>29 658</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>27 414</u> 20 359
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>25 825</u> 23 379	<u>29 195</u> 20 575	<u>29 878</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>27 634</u> 20 575
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>26 342</u> 23 887	<u>29 649</u> 21 022	<u>30 332</u> 21 022	<u>31 112</u> 21 022	<u>28 089</u> 21 022
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>26 608</u> 24 149	<u>29 884</u> 21 253	<u>30 567</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253	<u>28 323</u> 21 253
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>14 872</u> 12 310	<u>20 257</u> 12 186	<u>20 906</u> 12 186	<u>21 647</u> 12 186	<u>18 775</u> 12 186
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>15 497</u> 12 925	<u>20 752</u> 12 674	<u>21 401</u> 12 674	<u>22 142</u> 12 674	<u>19 270</u> 12 674
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>16 154</u> 13 571	<u>22 550</u> 14 443	<u>23 199</u> 14 443	<u>23 940</u> 14 443	<u>21 067</u> 14 443

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>16 000</u> 13 709	<u>23 113</u> 14 589	<u>23 795</u> 14 589	<u>24 576</u> 14 589	<u>21 552</u> 14 589
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>16 143</u> 13 848	<u>23 264</u> 14 738	<u>23 947</u> 14 738	<u>24 727</u> 14 738	<u>21 703</u> 14 738
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>16 288</u> 13 991	<u>23 418</u> 14 890	<u>24 101</u> 14 890	<u>24 881</u> 14 890	<u>21 858</u> 14 890
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>16 587</u> 14 286	<u>23 737</u> 15 203	<u>24 420</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203	<u>22 176</u> 15 203
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>16 741</u> 14 438	<u>23 901</u> 15 365	<u>24 584</u> 15 365	<u>25 364</u> 15 365	<u>22 341</u> 15 365
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>16 143</u> 13 848	<u>23 264</u> 14 738	<u>23 947</u> 14 738	<u>24 727</u> 14 738	<u>21 703</u> 14 738
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>16 288</u> 13 991	<u>23 418</u> 14 890	<u>24 101</u> 14 890	<u>24 881</u> 14 890	<u>21 858</u> 14 890
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>16 436</u> 14 137	<u>23 576</u> 15 045	<u>24 259</u> 15 045	<u>25 039</u> 15 045	<u>22 015</u> 15 045
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>16 741</u> 14 438	<u>23 901</u> 15 365	<u>24 584</u> 15 365	<u>25 364</u> 15 365	<u>22 341</u> 15 365
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>16 899</u> 14 593	<u>24 069</u> 15 530	<u>24 752</u> 15 530	<u>25 532</u> 15 530	<u>22 508</u> 15 530
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>16 288</u> 13 991	<u>23 418</u> 14 890	<u>24 101</u> 14 890	<u>24 881</u> 14 890	<u>21 858</u> 14 890

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>16 436</u> 14 137	<u>23 576</u> 15 045	<u>24 259</u> 15 045	<u>25 039</u> 15 045	<u>22 015</u> 15 045
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>16 587</u> 14 286	<u>23 737</u> 15 203	<u>24 420</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203	<u>22 176</u> 15 203
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>16 899</u> 14 593	<u>24 069</u> 15 530	<u>24 752</u> 15 530	<u>25 532</u> 15 530	<u>22 508</u> 15 530
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>17 060</u> 14 752	<u>24 241</u> 15 699	<u>24 923</u> 15 699	<u>25 704</u> 15 699	<u>22 680</u> 15 699
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>16 436</u> 14 137	<u>23 576</u> 15 045	<u>24 259</u> 15 045	<u>25 039</u> 15 045	<u>22 015</u> 15 045
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>16 587</u> 14 286	<u>23 737</u> 15 203	<u>24 420</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203	<u>22 176</u> 15 203
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>16 741</u> 14 438	<u>23 901</u> 15 365	<u>24 584</u> 15 365	<u>25 364</u> 15 365	<u>22 341</u> 15 365
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>17 060</u> 14 752	<u>24 241</u> 15 699	<u>24 923</u> 15 699	<u>25 704</u> 15 699	<u>22 680</u> 15 699
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>17 225</u> 14 914	<u>24 416</u> 15 871	<u>25 099</u> 15 871	<u>25 879</u> 15 871	<u>22 855</u> 15 871
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>16 607</u> 14 018	<u>23 467</u> 15 346	<u>24 116</u> 15 346	<u>24 857</u> 15 346	<u>21 985</u> 15 346

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 459</u> 14 159	<u>24 039</u> 15 501	<u>24 722</u> 15 501	<u>25 502</u> 15 501	<u>22 479</u> 15 501
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 605</u> 14 304	<u>24 200</u> 15 659	<u>24 883</u> 15 659	<u>25 663</u> 15 659	<u>22 639</u> 15 659
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 755</u> 14 451	<u>24 364</u> 15 820	<u>25 047</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>22 803</u> 15 820
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>17 064</u> 14 756	<u>24 702</u> 16 153	<u>25 385</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>23 142</u> 16 153
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>17 224</u> 14 913	<u>24 877</u> 16 325	<u>25 560</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>23 316</u> 16 325
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 605</u> 14 304	<u>24 200</u> 15 659	<u>24 883</u> 15 659	<u>25 663</u> 15 659	<u>22 639</u> 15 659
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 755</u> 14 451	<u>24 364</u> 15 820	<u>25 047</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>22 803</u> 15 820
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>16 908</u> 14 602	<u>24 531</u> 15 985	<u>25 214</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>22 971</u> 15 985
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>17 224</u> 14 913	<u>24 877</u> 16 325	<u>25 560</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>23 316</u> 16 325
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>17 387</u> 15 073	<u>25 055</u> 16 501	<u>25 738</u> 16 501	<u>26 518</u> 16 501	<u>23 495</u> 16 501
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 755</u> 14 451	<u>24 364</u> 15 820	<u>25 047</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>22 803</u> 15 820

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>16 908</u> 14 602	<u>24 531</u> 15 985	<u>25 214</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>22 971</u> 15 985
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>17 064</u> 14 756	<u>24 702</u> 16 153	<u>25 385</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>23 142</u> 16 153
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>17 387</u> 15 073	<u>25 055</u> 16 501	<u>25 738</u> 16 501	<u>26 518</u> 16 501	<u>23 495</u> 16 501
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 553</u> 15 237	<u>25 237</u> 16 680	<u>25 920</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>23 677</u> 16 680
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>16 908</u> 14 602	<u>24 531</u> 15 985	<u>25 214</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>22 971</u> 15 985
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>17 064</u> 14 756	<u>24 702</u> 16 153	<u>25 385</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>23 142</u> 16 153
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>17 224</u> 14 913	<u>24 877</u> 16 325	<u>25 560</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>23 316</u> 16 325
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 553</u> 15 237	<u>25 237</u> 16 680	<u>25 920</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>23 677</u> 16 680
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 723</u> 15 404	<u>25 424</u> 16 863	<u>26 106</u> 16 863	<u>26 887</u> 16 863	<u>23 863</u> 16 863
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 607</u> 14 018	<u>23 467</u> 15 346	<u>24 116</u> 15 346	<u>24 857</u> 15 346	<u>21 985</u> 15 346

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 459</u> 14 159	<u>24 039</u> 15 501	<u>24 722</u> 15 501	<u>25 502</u> 15 501	<u>22 479</u> 15 501
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 605</u> 14 304	<u>24 200</u> 15 659	<u>24 883</u> 15 659	<u>25 663</u> 15 659	<u>22 639</u> 15 659
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 755</u> 14 451	<u>24 364</u> 15 820	<u>25 047</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>22 803</u> 15 820
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>17 064</u> 14 756	<u>24 702</u> 16 153	<u>25 385</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>23 142</u> 16 153
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>17 224</u> 14 913	<u>24 877</u> 16 325	<u>25 560</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>23 316</u> 16 325
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 605</u> 14 304	<u>24 200</u> 15 659	<u>24 883</u> 15 659	<u>25 663</u> 15 659	<u>22 639</u> 15 659
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 755</u> 14 451	<u>24 364</u> 15 820	<u>25 047</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>22 803</u> 15 820
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 908</u> 14 602	<u>24 531</u> 15 985	<u>25 214</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>22 971</u> 15 985
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>17 224</u> 14 913	<u>24 877</u> 16 325	<u>25 560</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>23 316</u> 16 325
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 387</u> 15 073	<u>25 055</u> 16 501	<u>25 738</u> 16 501	<u>26 518</u> 16 501	<u>23 495</u> 16 501
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 755</u> 14 451	<u>24 364</u> 15 820	<u>25 047</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>22 803</u> 15 820

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 908</u> 14 602	<u>24 531</u> 15 985	<u>25 214</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>22 971</u> 15 985
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>17 064</u> 14 756	<u>24 702</u> 16 153	<u>25 385</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>23 142</u> 16 153
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 387</u> 15 073	<u>25 055</u> 16 501	<u>25 738</u> 16 501	<u>26 518</u> 16 501	<u>23 495</u> 16 501
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 553</u> 15 237	<u>25 237</u> 16 680	<u>25 920</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>23 677</u> 16 680
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 908</u> 14 602	<u>24 531</u> 15 985	<u>25 214</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>22 971</u> 15 985
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>17 064</u> 14 756	<u>24 702</u> 16 153	<u>25 385</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>23 142</u> 16 153
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>17 224</u> 14 913	<u>24 877</u> 16 325	<u>25 560</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>23 316</u> 16 325
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 553</u> 15 237	<u>25 237</u> 16 680	<u>25 920</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>23 677</u> 16 680
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 723</u> 15 404	<u>25 424</u> 16 863	<u>26 106</u> 16 863	<u>26 887</u> 16 863	<u>23 863</u> 16 863
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>18 240</u> 15 625	<u>24 384</u> 16 248	<u>25 033</u> 16 248	<u>25 774</u> 16 248	<u>22 902</u> 16 248



212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>18 108</u> 15 783	<u>24 965</u> 16 412	<u>25 648</u> 16 412	<u>26 429</u> 16 412	<u>23 405</u> 16 412
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>18 272</u> 15 944	<u>25 136</u> 16 580	<u>25 818</u> 16 580	<u>26 599</u> 16 580	<u>23 575</u> 16 580
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>18 439</u> 16 108	<u>25 309</u> 16 751	<u>25 992</u> 16 751	<u>26 772</u> 16 751	<u>23 749</u> 16 751
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>18 783</u> 16 447	<u>25 668</u> 17 103	<u>26 350</u> 17 103	<u>27 131</u> 17 103	<u>24 107</u> 17 103
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>18 961</u> 16 622	<u>25 852</u> 17 285	<u>26 535</u> 17 285	<u>27 316</u> 17 285	<u>24 292</u> 17 285
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>18 272</u> 15 944	<u>25 136</u> 16 580	<u>25 818</u> 16 580	<u>26 599</u> 16 580	<u>23 575</u> 16 580
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>18 439</u> 16 108	<u>25 309</u> 16 751	<u>25 992</u> 16 751	<u>26 772</u> 16 751	<u>23 749</u> 16 751
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>18 609</u> 16 276	<u>25 487</u> 16 925	<u>26 169</u> 16 925	<u>26 950</u> 16 925	<u>23 926</u> 16 925
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>18 961</u> 16 622	<u>25 852</u> 17 285	<u>26 535</u> 17 285	<u>27 316</u> 17 285	<u>24 292</u> 17 285
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>19 143</u> 16 801	<u>26 041</u> 17 471	<u>26 724</u> 17 471	<u>27 504</u> 17 471	<u>24 481</u> 17 471
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>18 439</u> 16 108	<u>25 309</u> 16 751	<u>25 992</u> 16 751	<u>26 772</u> 16 751	<u>23 749</u> 16 751

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>18 609</u> 16 276	<u>25 487</u> 16 925	<u>26 169</u> 16 925	<u>26 950</u> 16 925	<u>23 926</u> 16 925
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>18 783</u> 16 447	<u>25 668</u> 17 103	<u>26 350</u> 17 103	<u>27 131</u> 17 103	<u>24 107</u> 17 103
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>19 143</u> 16 801	<u>26 041</u> 17 471	<u>26 724</u> 17 471	<u>27 504</u> 17 471	<u>24 481</u> 17 471
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>19 328</u> 16 984	<u>26 234</u> 17 661	<u>26 917</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>24 674</u> 17 661
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>18 609</u> 16 276	<u>25 487</u> 16 925	<u>26 169</u> 16 925	<u>26 950</u> 16 925	<u>23 926</u> 16 925
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>18 783</u> 16 447	<u>25 668</u> 17 103	<u>26 350</u> 17 103	<u>27 131</u> 17 103	<u>24 107</u> 17 103
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>18 961</u> 16 622	<u>25 852</u> 17 285	<u>26 535</u> 17 285	<u>27 316</u> 17 285	<u>24 292</u> 17 285
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>19 328</u> 16 984	<u>26 234</u> 17 661	<u>26 917</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>24 674</u> 17 661
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>19 518</u> 17 170	<u>26 431</u> 17 855	<u>27 114</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855	<u>24 871</u> 17 855
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>19 328</u> 16 984	<u>26 234</u> 17 661	<u>26 917</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>24 674</u> 17 661
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>19 518</u> 17 170	<u>26 431</u> 17 855	<u>27 114</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855	<u>24 871</u> 17 855

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>19 712</u> 17 361	<u>26 633</u> 18 054	<u>27 316</u> 18 054	<u>28 096</u> 18 054	<u>25 072</u> 18 054
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>19 910</u> 17 556	<u>26 839</u> 18 256	<u>27 522</u> 18 256	<u>28 302</u> 18 256	<u>25 279</u> 18 256
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 960	<u>27 265</u> 18 676	<u>27 948</u> 18 676	<u>28 729</u> 18 676	<u>25 705</u> 18 676
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>19 782</u> 17 143	<u>25 301</u> 17 151	<u>25 950</u> 17 151	<u>26 691</u> 17 151	<u>23 819</u> 17 151
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>19 666</u> 17 316	<u>25 892</u> 17 324	<u>26 575</u> 17 324	<u>27 355</u> 17 324	<u>24 331</u> 17 324
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>19 845</u> 17 493	<u>26 071</u> 17 501	<u>26 754</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>24 511</u> 17 501
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>20 216</u> 17 857	<u>26 442</u> 17 866	<u>27 125</u> 17 866	<u>27 905</u> 17 866	<u>24 881</u> 17 866
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>20 406</u> 18 045	<u>26 633</u> 18 054	<u>27 316</u> 18 054	<u>28 096</u> 18 054	<u>25 072</u> 18 054
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>19 666</u> 17 316	<u>25 892</u> 17 324	<u>26 575</u> 17 324	<u>27 355</u> 17 324	<u>24 331</u> 17 324
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>19 845</u> 17 493	<u>26 071</u> 17 501	<u>26 754</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>24 511</u> 17 501

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>20 028</u> 17 673	<u>26 255</u> 17 681	<u>26 938</u> 17 681	<u>27 718</u> 17 681	<u>24 694</u> 17 681
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>20 406</u> 18 045	<u>26 633</u> 18 054	<u>27 316</u> 18 054	<u>28 096</u> 18 054	<u>25 072</u> 18 054
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>20 602</u> 18 237	<u>26 828</u> 18 246	<u>27 511</u> 18 246	<u>28 291</u> 18 246	<u>25 268</u> 18 246
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>19 845</u> 17 493	<u>26 071</u> 17 501	<u>26 754</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>24 511</u> 17 501
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>20 028</u> 17 673	<u>26 255</u> 17 681	<u>26 938</u> 17 681	<u>27 718</u> 17 681	<u>24 694</u> 17 681
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>20 216</u> 17 857	<u>26 442</u> 17 866	<u>27 125</u> 17 866	<u>27 905</u> 17 866	<u>24 881</u> 17 866
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>20 602</u> 18 237	<u>26 828</u> 18 246	<u>27 511</u> 18 246	<u>28 291</u> 18 246	<u>25 268</u> 18 246
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>20 801</u> 18 433	<u>27 027</u> 18 442	<u>27 710</u> 18 442	<u>28 490</u> 18 442	<u>25 467</u> 18 442
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>20 602</u> 18 237	<u>26 828</u> 18 246	<u>27 511</u> 18 246	<u>28 291</u> 18 246	<u>25 268</u> 18 246
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>20 801</u> 18 433	<u>27 027</u> 18 442	<u>27 710</u> 18 442	<u>28 490</u> 18 442	<u>25 467</u> 18 442
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>21 004</u> 18 634	<u>27 231</u> 18 642	<u>27 914</u> 18 642	<u>28 694</u> 18 642	<u>25 671</u> 18 642

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>21 212</u> 18 838	<u>27 439</u> 18 847	<u>28 122</u> 18 847	<u>28 902</u> 18 847	<u>25 879</u> 18 847
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 262	<u>27 870</u> 19 271	<u>28 552</u> 19 271	<u>29 333</u> 19 271	<u>26 309</u> 19 271
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>20 780</u> 18 125	<u>26 218</u> 18 054	<u>26 867</u> 18 054	<u>27 608</u> 18 054	<u>24 736</u> 18 054
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>20 674</u> 18 308	<u>26 818</u> 18 236	<u>27 501</u> 18 236	<u>28 281</u> 18 236	<u>25 258</u> 18 236
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>20 863</u> 18 495	<u>27 007</u> 18 422	<u>27 690</u> 18 422	<u>28 470</u> 18 422	<u>25 447</u> 18 422
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>21 255</u> 18 880	<u>27 397</u> 18 806	<u>28 080</u> 18 806	<u>28 860</u> 18 806	<u>25 837</u> 18 806
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>21 457</u> 19 079	<u>27 598</u> 19 004	<u>28 281</u> 19 004	<u>29 061</u> 19 004	<u>26 038</u> 19 004
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>20 674</u> 18 308	<u>26 818</u> 18 236	<u>27 501</u> 18 236	<u>28 281</u> 18 236	<u>25 258</u> 18 236
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>20 863</u> 18 495	<u>27 007</u> 18 422	<u>27 690</u> 18 422	<u>28 470</u> 18 422	<u>25 447</u> 18 422
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>21 057</u> 18 686	<u>27 200</u> 18 612	<u>27 883</u> 18 612	<u>28 663</u> 18 612	<u>25 640</u> 18 612

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>21 457</u> 19 079	<u>27 598</u> 19 004	<u>28 281</u> 19 004	<u>29 061</u> 19 004	<u>26 038</u> 19 004
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>21 663</u> 19 282	<u>27 804</u> 19 206	<u>28 487</u> 19 206	<u>29 267</u> 19 206	<u>26 243</u> 19 206
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>20 863</u> 18 495	<u>27 007</u> 18 422	<u>27 690</u> 18 422	<u>28 470</u> 18 422	<u>25 447</u> 18 422
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>21 057</u> 18 686	<u>27 200</u> 18 612	<u>27 883</u> 18 612	<u>28 663</u> 18 612	<u>25 640</u> 18 612
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>21 255</u> 18 880	<u>27 397</u> 18 806	<u>28 080</u> 18 806	<u>28 860</u> 18 806	<u>25 837</u> 18 806
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>21 663</u> 19 282	<u>27 804</u> 19 206	<u>28 487</u> 19 206	<u>29 267</u> 19 206	<u>26 243</u> 19 206
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>21 874</u> 19 489	<u>28 014</u> 19 412	<u>28 696</u> 19 412	<u>29 477</u> 19 412	<u>26 453</u> 19 412
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>21 663</u> 19 282	<u>27 804</u> 19 206	<u>28 487</u> 19 206	<u>29 267</u> 19 206	<u>26 243</u> 19 206
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>21 874</u> 19 489	<u>28 014</u> 19 412	<u>28 696</u> 19 412	<u>29 477</u> 19 412	<u>26 453</u> 19 412
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>22 089</u> 19 701	<u>28 228</u> 19 623	<u>28 911</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>26 667</u> 19 623
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>22 309</u> 19 918	<u>28 447</u> 19 839	<u>29 130</u> 19 839	<u>29 910</u> 19 839	<u>26 887</u> 19 839

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>22 764</u> 20 365	<u>28 900</u> 20 285	<u>29 583</u> 20 285	<u>30 363</u> 20 285	<u>27 339</u> 20 285
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 869</u> 19 196	<u>27 136</u> 18 956	<u>27 784</u> 18 956	<u>28 525</u> 18 956	<u>25 653</u> 18 956
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 773</u> 19 390	<u>27 745</u> 19 148	<u>28 427</u> 19 148	<u>29 208</u> 19 148	<u>26 184</u> 19 148
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>22 179</u> 19 790	<u>28 146</u> 19 543	<u>28 829</u> 19 543	<u>29 609</u> 19 543	<u>26 585</u> 19 543
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 389</u> 19 996	<u>28 353</u> 19 746	<u>29 035</u> 19 746	<u>29 816</u> 19 746	<u>26 792</u> 19 746
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 773</u> 19 390	<u>27 745</u> 19 148	<u>28 427</u> 19 148	<u>29 208</u> 19 148	<u>26 184</u> 19 148
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 974</u> 19 588	<u>27 943</u> 19 343	<u>28 626</u> 19 343	<u>29 406</u> 19 343	<u>26 383</u> 19 343
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 389</u> 19 996	<u>28 353</u> 19 746	<u>29 035</u> 19 746	<u>29 816</u> 19 746	<u>26 792</u> 19 746
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 603</u> 20 207	<u>28 564</u> 19 954	<u>29 247</u> 19 954	<u>30 027</u> 19 954	<u>27 003</u> 19 954
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>22 603</u> 20 207	<u>28 564</u> 19 954	<u>29 247</u> 19 954	<u>30 027</u> 19 954	<u>27 003</u> 19 954

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 821</u> 20 422	<u>28 779</u> 20 166	<u>29 462</u> 20 166	<u>30 242</u> 20 166	<u>27 219</u> 20 166
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>23 272</u> 20 866	<u>29 225</u> 20 605	<u>29 908</u> 20 605	<u>30 688</u> 20 605	<u>27 664</u> 20 605
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 505</u> 21 095	<u>29 455</u> 20 831	<u>30 138</u> 20 831	<u>30 918</u> 20 831	<u>27 894</u> 20 831
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>21 869</u> 19 196	<u>27 136</u> 18 956	<u>27 784</u> 18 956	<u>28 525</u> 18 956	<u>25 653</u> 18 956
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>22 867</u> 20 179	<u>28 053</u> 19 859	<u>28 701</u> 19 859	<u>29 443</u> 19 859	<u>26 570</u> 19 859
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>22 781</u> 20 382	<u>28 671</u> 20 060	<u>29 354</u> 20 060	<u>30 134</u> 20 060	<u>27 110</u> 20 060
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>23 208</u> 20 803	<u>29 091</u> 20 473	<u>29 774</u> 20 473	<u>30 554</u> 20 473	<u>27 531</u> 20 473
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>23 428</u> 21 019	<u>29 308</u> 20 686	<u>29 991</u> 20 686	<u>30 771</u> 20 686	<u>27 747</u> 20 686
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>22 781</u> 20 382	<u>28 671</u> 20 060	<u>29 354</u> 20 060	<u>30 134</u> 20 060	<u>27 110</u> 20 060



212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 590	<u>28 879</u> 20 264	<u>29 562</u> 20 264	<u>30 342</u> 20 264	<u>27 318</u> 20 264
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>23 428</u> 21 019	<u>29 308</u> 20 686	<u>29 991</u> 20 686	<u>30 771</u> 20 686	<u>27 747</u> 20 686
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>23 653</u> 21 241	<u>29 529</u> 20 904	<u>30 212</u> 20 904	<u>30 992</u> 20 904	<u>27 969</u> 20 904
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>23 653</u> 21 241	<u>29 529</u> 20 904	<u>30 212</u> 20 904	<u>30 992</u> 20 904	<u>27 969</u> 20 904
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>23 883</u> 21 467	<u>29 755</u> 21 127	<u>30 438</u> 21 127	<u>31 218</u> 21 127	<u>28 195</u> 21 127
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>24 357</u> 21 933	<u>30 222</u> 21 586	<u>30 904</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>28 661</u> 21 586
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>24 602</u> 22 174	<u>30 463</u> 21 823	<u>31 145</u> 21 823	<u>31 926</u> 21 823	<u>28 902</u> 21 823
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>24 712</u> 21 995	<u>29 062</u> 20 852	<u>29 710</u> 20 852	<u>30 451</u> 20 852	<u>27 579</u> 20 852
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>24 645</u> 22 217	<u>29 690</u> 21 063	<u>30 373</u> 21 063	<u>31 153</u> 21 063	<u>28 129</u> 21 063
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>25 110</u> 22 675	<u>30 131</u> 21 497	<u>30 814</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>28 571</u> 21 497

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>25 350</u> 22 911	<u>30 359</u> 21 721	<u>31 042</u> 21 721	<u>31 822</u> 21 721	<u>28 798</u> 21 721
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>24 645</u> 22 217	<u>29 690</u> 21 063	<u>30 373</u> 21 063	<u>31 153</u> 21 063	<u>28 129</u> 21 063
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>24 875</u> 22 444	<u>29 908</u> 21 277	<u>30 591</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>28 348</u> 21 277
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>25 350</u> 22 911	<u>30 359</u> 21 721	<u>31 042</u> 21 721	<u>31 822</u> 21 721	<u>28 798</u> 21 721
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>25 595</u> 23 152	<u>30 591</u> 21 949	<u>31 274</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949	<u>29 031</u> 21 949
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>25 595</u> 23 152	<u>30 591</u> 21 949	<u>31 274</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949	<u>29 031</u> 21 949
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>25 846</u> 23 399	<u>30 828</u> 22 183	<u>31 511</u> 22 183	<u>32 291</u> 22 183	<u>29 268</u> 22 183
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>26 362</u> 23 907	<u>31 318</u> 22 665	<u>32 001</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>29 758</u> 22 665
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>26 629</u> 24 170	<u>31 571</u> 22 914	<u>32 254</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>30 011</u> 22 914
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>25 382</u> 22 654	<u>27 742</u> 19 553	<u>28 391</u> 19 553	<u>29 132</u> 19 553	<u>26 260</u> 19 553

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>25 322</u> 22 883	<u>28 357</u> 19 751	<u>29 040</u> 19 751	<u>29 821</u> 19 751	<u>26 797</u> 19 751
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>25 801</u> 23 355	<u>28 771</u> 20 158	<u>29 454</u> 20 158	<u>30 234</u> 20 158	<u>27 211</u> 20 158
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>26 049</u> 23 598	<u>28 985</u> 20 368	<u>29 667</u> 20 368	<u>30 448</u> 20 368	<u>27 424</u> 20 368
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>25 322</u> 22 883	<u>28 357</u> 19 751	<u>29 040</u> 19 751	<u>29 821</u> 19 751	<u>26 797</u> 19 751
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>25 559</u> 23 117	<u>28 562</u> 19 952	<u>29 245</u> 19 952	<u>30 025</u> 19 952	<u>27 002</u> 19 952
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>26 049</u> 23 598	<u>28 985</u> 20 368	<u>29 667</u> 20 368	<u>30 448</u> 20 368	<u>27 424</u> 20 368
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>26 301</u> 23 847	<u>29 202</u> 20 583	<u>29 885</u> 20 583	<u>30 665</u> 20 583	<u>27 642</u> 20 583
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>26 301</u> 23 847	<u>29 202</u> 20 583	<u>29 885</u> 20 583	<u>30 665</u> 20 583	<u>27 642</u> 20 583
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>26 559</u> 24 101	<u>29 425</u> 20 801	<u>30 108</u> 20 801	<u>30 888</u> 20 801	<u>27 864</u> 20 801
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>27 091</u> 24 624	<u>29 884</u> 21 254	<u>30 567</u> 21 254	<u>31 347</u> 21 254	<u>28 324</u> 21 254
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>27 366</u> 24 895	<u>30 122</u> 21 487	<u>30 804</u> 21 487	<u>31 585</u> 21 487	<u>28 561</u> 21 487

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>26 073</u> 23 334	<u>27 742</u> 19 553	<u>28 391</u> 19 553	<u>29 132</u> 19 553	<u>26 260</u> 19 553
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>26 020</u> 23 570	<u>28 357</u> 19 751	<u>29 040</u> 19 751	<u>29 821</u> 19 751	<u>26 797</u> 19 751
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>26 513</u> 24 056	<u>28 771</u> 20 158	<u>29 454</u> 20 158	<u>30 234</u> 20 158	<u>27 211</u> 20 158
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>26 768</u> 24 306	<u>28 985</u> 20 368	<u>29 667</u> 20 368	<u>30 448</u> 20 368	<u>27 424</u> 20 368
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>26 020</u> 23 570	<u>28 357</u> 19 751	<u>29 040</u> 19 751	<u>29 821</u> 19 751	<u>26 797</u> 19 751
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>26 264</u> 23 810	<u>28 562</u> 19 952	<u>29 245</u> 19 952	<u>30 025</u> 19 952	<u>27 002</u> 19 952
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>26 768</u> 24 306	<u>28 985</u> 20 368	<u>29 667</u> 20 368	<u>30 448</u> 20 368	<u>27 424</u> 20 368
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>27 028</u> 24 562	<u>29 202</u> 20 583	<u>29 885</u> 20 583	<u>30 665</u> 20 583	<u>27 642</u> 20 583
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>27 028</u> 24 562	<u>29 202</u> 20 583	<u>29 885</u> 20 583	<u>30 665</u> 20 583	<u>27 642</u> 20 583
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>27 293</u> 24 824	<u>29 425</u> 20 801	<u>30 108</u> 20 801	<u>30 888</u> 20 801	<u>27 864</u> 20 801

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>27 842</u> 25 363	<u>29 884</u> 21 254	<u>30 567</u> 21 254	<u>31 347</u> 21 254	<u>28 324</u> 21 254
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>28 125</u> 25 642	<u>30 122</u> 21 487	<u>30 804</u> 21 487	<u>31 585</u> 21 487	<u>28 561</u> 21 487

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 512</u> 12 054	<u>21 512</u> 12 054	<u>16 462</u> 11 451	<u>18 813</u> 11 951	<u>14 255</u> 10 848
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 002</u> 12 536	<u>22 002</u> 12 536	<u>16 928</u> 11 909	<u>19 178</u> 12 309	<u>14 696</u> 11 282
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 780</u> 14 286	<u>23 780</u> 14 286	<u>18 617</u> 13 571	<u>19 553</u> 12 679	<u>16 296</u> 12 857

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 414</u> 14 430	<u>24 414</u> 14 430	<u>18 975</u> 13 709	<u>20 034</u> 12 807	<u>16 618</u> 12 987
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>19 117</u> 13 848	<u>20 167</u> 12 937	<u>16 753</u> 13 120
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>19 263</u> 13 991	<u>20 302</u> 13 071	<u>16 890</u> 13 255
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>19 562</u> 14 286	<u>20 582</u> 13 346	<u>17 174</u> 13 534
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>19 716</u> 14 438	<u>20 726</u> 13 488	<u>17 320</u> 13 678
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>19 117</u> 13 848	<u>20 167</u> 12 937	<u>16 753</u> 13 120
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>19 263</u> 13 991	<u>20 302</u> 13 071	<u>16 890</u> 13 255
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>19 411</u> 14 137	<u>20 441</u> 13 207	<u>17 031</u> 13 393
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>19 716</u> 14 438	<u>20 726</u> 13 488	<u>17 320</u> 13 678
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>19 874</u> 14 593	<u>20 874</u> 13 633	<u>17 470</u> 13 825
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>19 263</u> 13 991	<u>20 302</u> 13 071	<u>16 890</u> 13 255

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>19 411</u> 14 137	<u>20 441</u> 13 207	<u>17 031</u> 13 393
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>19 562</u> 14 286	<u>20 582</u> 13 346	<u>17 174</u> 13 534
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>19 874</u> 14 593	<u>20 874</u> 13 633	<u>17 470</u> 13 825
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>20 035</u> 14 752	<u>21 024</u> 13 781	<u>17 622</u> 13 975
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>19 411</u> 14 137	<u>20 441</u> 13 207	<u>17 031</u> 13 393
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>19 562</u> 14 286	<u>20 582</u> 13 346	<u>17 174</u> 13 534
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>19 716</u> 14 438	<u>20 726</u> 13 488	<u>17 320</u> 13 678
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>20 035</u> 14 752	<u>21 024</u> 13 781	<u>17 622</u> 13 975
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 703</u> 15 699	<u>25 703</u> 15 699	<u>20 200</u> 14 914	<u>21 178</u> 13 932	<u>17 778</u> 14 129
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 687</u> 15 179	<u>24 687</u> 15 179	<u>19 478</u> 14 420	<u>20 006</u> 13 125	<u>17 113</u> 13 661

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>19 846</u> 14 565	<u>20 492</u> 13 258	<u>17 443</u> 13 799
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>19 997</u> 14 714	<u>20 630</u> 13 393	<u>17 586</u> 13 940
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>20 151</u> 14 866	<u>20 770</u> 13 531	<u>17 732</u> 14 083
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>20 469</u> 15 179	<u>21 059</u> 13 816	<u>18 033</u> 14 380
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>20 633</u> 15 340	<u>21 209</u> 13 963	<u>18 189</u> 14 533
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>19 997</u> 14 714	<u>20 630</u> 13 393	<u>17 586</u> 13 940
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>20 151</u> 14 866	<u>20 770</u> 13 531	<u>17 732</u> 14 083
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>20 308</u> 15 020	<u>20 913</u> 13 672	<u>17 881</u> 14 230
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>20 633</u> 15 340	<u>21 209</u> 13 963	<u>18 189</u> 14 533
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>20 801</u> 15 505	<u>21 361</u> 14 113	<u>18 347</u> 14 689
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>20 151</u> 14 866	<u>20 770</u> 13 531	<u>17 732</u> 14 083



212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>20 308</u> 15 020	<u>20 913</u> 13 672	<u>17 881</u> 14 230
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>20 469</u> 15 179	<u>21 059</u> 13 816	<u>18 033</u> 14 380
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>20 801</u> 15 505	<u>21 361</u> 14 113	<u>18 347</u> 14 689
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>20 972</u> 15 674	<u>21 517</u> 14 266	<u>18 510</u> 14 849
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>20 308</u> 15 020	<u>20 913</u> 13 672	<u>17 881</u> 14 230
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>20 469</u> 15 179	<u>21 059</u> 13 816	<u>18 033</u> 14 380
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>20 633</u> 15 340	<u>21 209</u> 13 963	<u>18 189</u> 14 533
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>20 972</u> 15 674	<u>21 517</u> 14 266	<u>18 510</u> 14 849
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>21 147</u> 15 846	<u>21 676</u> 14 423	<u>18 675</u> 15 012
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 687</u> 15 179	<u>24 687</u> 15 179	<u>19 478</u> 14 420	<u>20 006</u> 13 125	<u>17 113</u> 13 661

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>19 846</u> 14 565	<u>20 492</u> 13 258	<u>17 443</u> 13 799
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>19 997</u> 14 714	<u>20 630</u> 13 393	<u>17 586</u> 13 940
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>20 151</u> 14 866	<u>20 770</u> 13 531	<u>17 732</u> 14 083
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>20 469</u> 15 179	<u>21 059</u> 13 816	<u>18 033</u> 14 380
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>20 633</u> 15 340	<u>21 209</u> 13 963	<u>18 189</u> 14 533
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>19 997</u> 14 714	<u>20 630</u> 13 393	<u>17 586</u> 13 940
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>20 151</u> 14 866	<u>20 770</u> 13 531	<u>17 732</u> 14 083
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>20 308</u> 15 020	<u>20 913</u> 13 672	<u>17 881</u> 14 230
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>20 633</u> 15 340	<u>21 209</u> 13 963	<u>18 189</u> 14 533
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>20 801</u> 15 505	<u>21 361</u> 14 113	<u>18 347</u> 14 689
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>20 151</u> 14 866	<u>20 770</u> 13 531	<u>17 732</u> 14 083

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>20 308</u> 15 020	<u>20 913</u> 13 672	<u>17 881</u> 14 230
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>20 469</u> 15 179	<u>21 059</u> 13 816	<u>18 033</u> 14 380
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>20 801</u> 15 505	<u>21 361</u> 14 113	<u>18 347</u> 14 689
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>20 972</u> 15 674	<u>21 517</u> 14 266	<u>18 510</u> 14 849
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>20 308</u> 15 020	<u>20 913</u> 13 672	<u>17 881</u> 14 230
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>20 469</u> 15 179	<u>21 059</u> 13 816	<u>18 033</u> 14 380
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>20 633</u> 15 340	<u>21 209</u> 13 963	<u>18 189</u> 14 533
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>20 972</u> 15 674	<u>21 517</u> 14 266	<u>18 510</u> 14 849
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>21 147</u> 15 846	<u>21 676</u> 14 423	<u>18 675</u> 15 012
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 594</u> 16 071	<u>25 594</u> 16 071	<u>20 340</u> 15 268	<u>21 639</u> 14 732	<u>17 929</u> 14 464

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 16 234	<u>26 247</u> 16 234	<u>20 716</u> 15 422	<u>22 142</u> 14 881	<u>18 268</u> 14 610
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>20 876</u> 15 579	<u>22 296</u> 15 033	<u>18 419</u> 14 759
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>21 039</u> 15 740	<u>22 453</u> 15 188	<u>18 574</u> 14 912
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>21 376</u> 16 071	<u>22 778</u> 15 508	<u>18 893</u> 15 226
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>21 550</u> 16 242	<u>22 946</u> 15 672	<u>19 057</u> 15 388
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>20 876</u> 15 579	<u>22 296</u> 15 033	<u>18 419</u> 14 759
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>21 039</u> 15 740	<u>22 453</u> 15 188	<u>18 574</u> 14 912
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>21 206</u> 15 904	<u>22 614</u> 15 346	<u>18 732</u> 15 067
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>21 550</u> 16 242	<u>22 946</u> 15 672	<u>19 057</u> 15 388
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>21 727</u> 16 417	<u>23 117</u> 15 841	<u>19 225</u> 15 553
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>21 039</u> 15 740	<u>22 453</u> 15 188	<u>18 574</u> 14 912

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>21 206</u> 15 904	<u>22 614</u> 15 346	<u>18 732</u> 15 067
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>21 376</u> 16 071	<u>22 778</u> 15 508	<u>18 893</u> 15 226
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>21 727</u> 16 417	<u>23 117</u> 15 841	<u>19 225</u> 15 553
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>21 909</u> 16 596	<u>23 292</u> 16 013	<u>19 397</u> 15 722
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>21 206</u> 15 904	<u>22 614</u> 15 346	<u>18 732</u> 15 067
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>21 376</u> 16 071	<u>22 778</u> 15 508	<u>18 893</u> 15 226
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>21 550</u> 16 242	<u>22 946</u> 15 672	<u>19 057</u> 15 388
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>21 909</u> 16 596	<u>23 292</u> 16 013	<u>19 397</u> 15 722
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>22 094</u> 16 778	<u>23 471</u> 16 189	<u>19 573</u> 15 895
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>21 909</u> 16 596	<u>23 292</u> 16 013	<u>19 397</u> 15 722
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>22 094</u> 16 778	<u>23 471</u> 16 189	<u>19 573</u> 15 895

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>22 283</u> 16 964	<u>23 654</u> 16 369	<u>19 752</u> 16 071
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 100</u> 18 058	<u>28 100</u> 18 058	<u>22 477</u> 17 155	<u>23 840</u> 16 553	<u>19 936</u> 16 252
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 522</u> 18 473	<u>28 522</u> 18 473	<u>22 878</u> 17 549	<u>24 227</u> 16 933	<u>20 315</u> 16 626
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 502</u> 16 964	<u>26 502</u> 16 964	<u>21 202</u> 16 116	<u>23 181</u> 16 250	<u>18 745</u> 15 268
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136	<u>27 163</u> 17 136	<u>21 587</u> 16 279	<u>23 699</u> 16 414	<u>19 092</u> 15 422
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>21 756</u> 16 445	<u>23 870</u> 16 582	<u>19 252</u> 15 579
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>22 104</u> 16 788	<u>24 221</u> 16 927	<u>19 582</u> 15 904
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>22 283</u> 16 964	<u>24 402</u> 17 105	<u>19 752</u> 16 071
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136	<u>27 163</u> 17 136	<u>21 587</u> 16 279	<u>23 699</u> 16 414	<u>19 092</u> 15 422
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>21 756</u> 16 445	<u>23 870</u> 16 582	<u>19 252</u> 15 579

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>21 928</u> 16 615	<u>24 043</u> 16 753	<u>19 415</u> 15 740
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>22 283</u> 16 964	<u>24 402</u> 17 105	<u>19 752</u> 16 071
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 467</u> 17 145	<u>24 586</u> 17 287	<u>19 926</u> 16 242
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>27 341</u> 17 311	<u>21 756</u> 16 445	<u>23 870</u> 16 582	<u>19 252</u> 15 579
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>27 522</u> 17 489	<u>21 928</u> 16 615	<u>24 043</u> 16 753	<u>19 415</u> 15 740
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>27 707</u> 17 671	<u>22 104</u> 16 788	<u>24 221</u> 16 927	<u>19 582</u> 15 904
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 467</u> 17 145	<u>24 586</u> 17 287	<u>19 926</u> 16 242
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>22 654</u> 17 329	<u>24 775</u> 17 473	<u>20 103</u> 16 417
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>28 089</u> 18 047	<u>22 467</u> 17 145	<u>24 586</u> 17 287	<u>19 926</u> 16 242
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>28 287</u> 18 241	<u>22 654</u> 17 329	<u>24 775</u> 17 473	<u>20 103</u> 16 417
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>28 488</u> 18 439	<u>22 845</u> 17 517	<u>24 968</u> 17 663	<u>20 285</u> 16 596

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642	<u>28 694</u> 18 642	<u>23 041</u> 17 710	<u>25 165</u> 17 857	<u>20 470</u> 16 778
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 061	<u>29 120</u> 19 061	<u>23 445</u> 18 108	<u>25 573</u> 18 258	<u>20 853</u> 17 155
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 409</u> 17 857	<u>27 409</u> 17 857	<u>22 064</u> 16 964	<u>24 179</u> 17 232	<u>19 562</u> 16 071
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>22 457</u> 17 136	<u>24 707</u> 17 406	<u>19 917</u> 16 234
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>22 635</u> 17 311	<u>24 888</u> 17 584	<u>20 085</u> 16 399
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>23 001</u> 17 671	<u>25 260</u> 17 950	<u>20 432</u> 16 741
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>23 190</u> 17 857	<u>25 452</u> 18 139	<u>20 611</u> 16 917
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>22 457</u> 17 136	<u>24 707</u> 17 406	<u>19 917</u> 16 234
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>22 635</u> 17 311	<u>24 888</u> 17 584	<u>20 085</u> 16 399
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>22 816</u> 17 489	<u>25 072</u> 17 765	<u>20 257</u> 16 568



212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>23 190</u> 17 857	<u>25 452</u> 18 139	<u>20 611</u> 16 917
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>23 383</u> 18 047	<u>25 648</u> 18 332	<u>20 794</u> 17 097
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>22 635</u> 17 311	<u>24 888</u> 17 584	<u>20 085</u> 16 399
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>22 816</u> 17 489	<u>25 072</u> 17 765	<u>20 257</u> 16 568
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>23 001</u> 17 671	<u>25 260</u> 17 950	<u>20 432</u> 16 741
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>23 383</u> 18 047	<u>25 648</u> 18 332	<u>20 794</u> 17 097
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>23 581</u> 18 241	<u>25 848</u> 18 529	<u>20 981</u> 17 281
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>23 383</u> 18 047	<u>25 648</u> 18 332	<u>20 794</u> 17 097
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>23 581</u> 18 241	<u>25 848</u> 18 529	<u>20 981</u> 17 281
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>23 782</u> 18 439	<u>26 053</u> 18 731	<u>21 172</u> 17 469
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>23 988</u> 18 642	<u>26 262</u> 18 936	<u>21 367</u> 17 661

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 139</u> 20 064	<u>30 139</u> 20 064	<u>24 413</u> 19 061	<u>26 694</u> 19 362	<u>21 770</u> 18 058
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 316</u> 18 750	<u>28 316</u> 18 750	<u>22 926</u> 17 813	<u>25 268</u> 18 304	<u>20 378</u> 16 875
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>23 328</u> 17 992	<u>25 807</u> 18 488	<u>20 742</u> 17 045
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 802</u> 21 425	<u>40 361</u> 21 425	<u>25 193</u> 19 035	<u>33 810</u> 21 425	<u>24 410</u> 19 035
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>36 130</u> 21 747	<u>40 688</u> 21 747	<u>25 485</u> 19 321	<u>34 138</u> 21 747	<u>24 701</u> 19 321
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>35 373</u> 21 004	<u>39 931</u> 21 004	<u>24 812</u> 18 661	<u>33 380</u> 21 004	<u>24 029</u> 18 661
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 695</u> 21 320	<u>40 253</u> 21 320	<u>25 098</u> 18 942	<u>33 702</u> 21 320	<u>24 314</u> 18 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>36 021</u> 21 640	<u>40 580</u> 21 640	<u>25 388</u> 19 226	<u>34 029</u> 21 640	<u>24 605</u> 19 226
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>36 352</u> 21 964	<u>40 910</u> 21 964	<u>25 681</u> 19 514	<u>34 359</u> 21 964	<u>24 898</u> 19 514
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>36 231</u> 21 845	<u>40 789</u> 21 845	<u>25 574</u> 19 408	<u>34 238</u> 21 845	<u>24 790</u> 19 408

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 565</u> 22 172	<u>41 123</u> 22 172	<u>25 871</u> 19 699	<u>34 572</u> 22 172	<u>25 087</u> 19 699
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 904</u> 22 505	<u>41 462</u> 22 505	<u>26 172</u> 19 995	<u>34 911</u> 22 505	<u>25 388</u> 19 995
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>37 249</u> 22 843	<u>41 807</u> 22 843	<u>26 478</u> 20 295	<u>35 256</u> 22 843	<u>25 695</u> 20 295
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 316</u> 18 750	<u>28 316</u> 18 750	<u>22 926</u> 17 813	<u>25 268</u> 18 304	<u>20 378</u> 16 875
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>23 328</u> 17 992	<u>25 807</u> 18 488	<u>20 742</u> 17 045
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>23 705</u> 18 363	<u>26 194</u> 18 870	<u>21 099</u> 17 397
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>23 899</u> 18 555	<u>26 394</u> 19 066	<u>21 283</u> 17 578
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>23 328</u> 17 992	<u>25 807</u> 18 488	<u>20 742</u> 17 045
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>23 514</u> 18 176	<u>25 999</u> 18 677	<u>20 918</u> 17 219
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>23 899</u> 18 555	<u>26 394</u> 19 066	<u>21 283</u> 17 578

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>24 097</u> 18 750	<u>26 598</u> 19 267	<u>21 471</u> 17 763
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>24 097</u> 18 750	<u>26 598</u> 19 267	<u>21 471</u> 17 763
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>24 300</u> 18 949	<u>26 806</u> 19 472	<u>21 663</u> 17 952
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>24 719</u> 19 361	<u>27 236</u> 19 895	<u>22 059</u> 18 342
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>24 935</u> 19 574	<u>27 458</u> 20 114	<u>22 264</u> 18 544
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 223</u> 19 643	<u>29 223</u> 19 643	<u>23 787</u> 18 661	<u>26 266</u> 19 286	<u>21 195</u> 17 679
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>24 198</u> 18 849	<u>26 815</u> 19 481	<u>21 566</u> 17 857
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 593</u> 19 238	<u>27 223</u> 19 882	<u>21 940</u> 18 225
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 797</u> 19 438	<u>27 433</u> 20 089	<u>22 133</u> 18 415
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>24 198</u> 18 849	<u>26 815</u> 19 481	<u>21 566</u> 17 857

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>24 394</u> 19 042	<u>27 017</u> 19 679	<u>21 752</u> 18 039
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 797</u> 19 438	<u>27 433</u> 20 089	<u>22 133</u> 18 415
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>25 005</u> 19 643	<u>27 648</u> 20 301	<u>22 330</u> 18 609
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>25 005</u> 19 643	<u>27 648</u> 20 301	<u>22 330</u> 18 609
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>25 217</u> 19 852	<u>27 868</u> 20 517	<u>22 531</u> 18 807
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>25 655</u> 20 283	<u>28 321</u> 20 963	<u>22 947</u> 19 216
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>25 882</u> 20 506	<u>28 555</u> 21 193	<u>23 161</u> 19 427
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 221</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625	<u>24 735</u> 19 594	<u>27 717</u> 20 714	<u>22 093</u> 18 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>25 156</u> 19 792	<u>28 281</u> 20 924	<u>22 474</u> 18 750
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>25 570</u> 20 200	<u>28 719</u> 21 355	<u>22 866</u> 19 137

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>25 784</u> 20 410	<u>28 945</u> 21 577	<u>23 069</u> 19 336
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>25 156</u> 19 792	<u>28 281</u> 20 924	<u>22 474</u> 18 750
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 136</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>25 361</u> 19 994	<u>28 498</u> 21 137	<u>22 668</u> 18 941
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>25 784</u> 20 410	<u>28 945</u> 21 577	<u>23 069</u> 19 336
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>26 002</u> 20 625	<u>29 176</u> 21 805	<u>23 276</u> 19 539
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>26 002</u> 20 625	<u>29 176</u> 21 805	<u>23 276</u> 19 539
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>26 225</u> 20 844	<u>29 412</u> 22 036	<u>23 487</u> 19 747
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>26 686</u> 21 298	<u>29 898</u> 22 516	<u>23 923</u> 20 177
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>26 924</u> 21 532	<u>30 150</u> 22 763	<u>24 148</u> 20 398
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 916</u> 19 341	<u>28 916</u> 19 341	<u>23 496</u> 18 374	<u>28 349</u> 21 336	<u>20 918</u> 17 407

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>23 904</u> 18 559	<u>28 919</u> 21 551	<u>21 287</u> 17 582
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 19 939	<u>30 011</u> 19 939	<u>24 292</u> 18 942	<u>29 370</u> 21 996	<u>21 656</u> 17 945
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 493</u> 19 139	<u>29 603</u> 22 225	<u>21 845</u> 18 132
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>23 904</u> 18 559	<u>28 919</u> 21 551	<u>21 287</u> 17 582
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 805</u> 19 735	<u>29 805</u> 19 735	<u>24 096</u> 18 749	<u>29 142</u> 21 771	<u>21 470</u> 17 762
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 493</u> 19 139	<u>29 603</u> 22 225	<u>21 845</u> 18 132
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>24 698</u> 19 341	<u>29 841</u> 22 459	<u>22 039</u> 18 323
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>24 698</u> 19 341	<u>29 841</u> 22 459	<u>22 039</u> 18 323
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>24 907</u> 19 546	<u>30 083</u> 22 698	<u>22 237</u> 18 518
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 112</u> 21 022	<u>31 112</u> 21 022	<u>25 338</u> 19 971	<u>30 585</u> 23 191	<u>22 646</u> 18 920
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253	<u>25 561</u> 20 191	<u>30 844</u> 23 446	<u>22 858</u> 19 128

212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>28 916</u> 19 341	<u>28 916</u> 19 341	<u>23 496</u> 18 374	<u>28 999</u> 21 976	<u>20 918</u> 17 407
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>23 904</u> 18 559	<u>29 576</u> 22 198	<u>21 287</u> 17 582
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 19 939	<u>30 011</u> 19 939	<u>24 292</u> 18 942	<u>30 041</u> 22 655	<u>21 656</u> 17 945
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 493</u> 19 139	<u>30 280</u> 22 891	<u>21 845</u> 18 132
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>23 904</u> 18 559	<u>29 576</u> 22 198	<u>21 287</u> 17 582
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 805</u> 19 735	<u>29 805</u> 19 735	<u>24 096</u> 18 749	<u>29 806</u> 22 424	<u>21 470</u> 17 762
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>30 222</u> 20 146	<u>24 493</u> 19 139	<u>30 280</u> 22 891	<u>21 845</u> 18 132
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>24 698</u> 19 341	<u>30 525</u> 23 132	<u>22 039</u> 18 323
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>24 698</u> 19 341	<u>30 525</u> 23 132	<u>22 039</u> 18 323
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>24 907</u> 19 546	<u>30 775</u> 23 379	<u>22 237</u> 18 518



212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 112</u> 21 022	<u>31 112</u> 21 022	<u>25 338</u> 19 971	<u>31 292</u> 23 887	<u>22 646</u> 18 920
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 253	<u>31 347</u> 21 253	<u>25 561</u> 20 191	<u>31 558</u> 24 149	<u>22 858</u> 19 128
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 647</u> 12 186	<u>21 647</u> 12 186	<u>16 590</u> 11 577	<u>19 178</u> 12 310	<u>14 376</u> 10 968
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 142</u> 12 674	<u>22 142</u> 12 674	<u>17 061</u> 12 040	<u>19 803</u> 12 925	<u>14 822</u> 11 406
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 940</u> 14 443	<u>23 940</u> 14 443	<u>18 768</u> 13 721	<u>20 460</u> 13 571	<u>16 440</u> 12 999
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 576</u> 14 589	<u>24 576</u> 14 589	<u>19 129</u> 13 859	<u>20 950</u> 13 709	<u>16 763</u> 13 130
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 727</u> 14 738	<u>24 727</u> 14 738	<u>19 272</u> 14 001	<u>21 093</u> 13 848	<u>16 900</u> 13 264
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890	<u>24 881</u> 14 890	<u>19 419</u> 14 145	<u>21 238</u> 13 991	<u>17 039</u> 13 401

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203	<u>19 721</u> 14 443	<u>21 537</u> 14 286	<u>17 325</u> 13 683
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365	<u>25 364</u> 15 365	<u>19 878</u> 14 597	<u>21 691</u> 14 438	<u>17 473</u> 13 828
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 727</u> 14 738	<u>24 727</u> 14 738	<u>19 272</u> 14 001	<u>21 093</u> 13 848	<u>16 900</u> 13 264
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890	<u>24 881</u> 14 890	<u>19 419</u> 14 145	<u>21 238</u> 13 991	<u>17 039</u> 13 401
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045	<u>25 039</u> 15 045	<u>19 569</u> 14 292	<u>21 386</u> 14 137	<u>17 180</u> 13 540
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365	<u>25 364</u> 15 365	<u>19 878</u> 14 597	<u>21 691</u> 14 438	<u>17 473</u> 13 828
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 532</u> 15 530	<u>25 532</u> 15 530	<u>20 037</u> 14 753	<u>21 849</u> 14 593	<u>17 624</u> 13 977
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890	<u>24 881</u> 14 890	<u>19 419</u> 14 145	<u>21 238</u> 13 991	<u>17 039</u> 13 401
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045	<u>25 039</u> 15 045	<u>19 569</u> 14 292	<u>21 386</u> 14 137	<u>17 180</u> 13 540
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203	<u>19 721</u> 14 443	<u>21 537</u> 14 286	<u>17 325</u> 13 683
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 532</u> 15 530	<u>25 532</u> 15 530	<u>20 037</u> 14 753	<u>21 849</u> 14 593	<u>17 624</u> 13 977

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 704</u> 15 699	<u>25 704</u> 15 699	<u>20 200</u> 14 914	<u>22 010</u> 14 752	<u>17 778</u> 14 129
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045	<u>25 039</u> 15 045	<u>19 569</u> 14 292	<u>21 386</u> 14 137	<u>17 180</u> 13 540
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203	<u>19 721</u> 14 443	<u>21 537</u> 14 286	<u>17 325</u> 13 683
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365	<u>25 364</u> 15 365	<u>19 878</u> 14 597	<u>21 691</u> 14 438	<u>17 473</u> 13 828
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 704</u> 15 699	<u>25 704</u> 15 699	<u>20 200</u> 14 914	<u>22 010</u> 14 752	<u>17 778</u> 14 129
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 879</u> 15 871	<u>25 879</u> 15 871	<u>20 366</u> 15 078	<u>22 175</u> 14 914	<u>17 936</u> 14 284
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 857</u> 15 346	<u>24 857</u> 15 346	<u>19 640</u> 14 578	<u>20 914</u> 14 018	<u>17 265</u> 13 811
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 502</u> 15 501	<u>25 502</u> 15 501	<u>20 009</u> 14 726	<u>21 409</u> 14 159	<u>17 597</u> 13 950
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659	<u>25 663</u> 15 659	<u>20 161</u> 14 876	<u>21 555</u> 14 304	<u>17 742</u> 14 093
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>20 317</u> 15 029	<u>21 705</u> 14 451	<u>17 889</u> 14 238

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>20 639</u> 15 346	<u>22 014</u> 14 756	<u>18 194</u> 14 538
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>20 804</u> 15 509	<u>22 174</u> 14 913	<u>18 351</u> 14 693
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659	<u>25 663</u> 15 659	<u>20 161</u> 14 876	<u>21 555</u> 14 304	<u>17 742</u> 14 093
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>20 317</u> 15 029	<u>21 705</u> 14 451	<u>17 889</u> 14 238
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>20 476</u> 15 186	<u>21 858</u> 14 602	<u>18 040</u> 14 386
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>20 804</u> 15 509	<u>22 174</u> 14 913	<u>18 351</u> 14 693
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501	<u>26 518</u> 16 501	<u>20 974</u> 15 676	<u>22 337</u> 15 073	<u>18 512</u> 14 851
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>20 317</u> 15 029	<u>21 705</u> 14 451	<u>17 889</u> 14 238
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>20 476</u> 15 186	<u>21 858</u> 14 602	<u>18 040</u> 14 386
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>20 639</u> 15 346	<u>22 014</u> 14 756	<u>18 194</u> 14 538
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501	<u>26 518</u> 16 501	<u>20 974</u> 15 676	<u>22 337</u> 15 073	<u>18 512</u> 14 851

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>21 147</u> 15 846	<u>22 503</u> 15 237	<u>18 676</u> 15 012
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>20 476</u> 15 186	<u>21 858</u> 14 602	<u>18 040</u> 14 386
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>20 639</u> 15 346	<u>22 014</u> 14 756	<u>18 194</u> 14 538
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>20 804</u> 15 509	<u>22 174</u> 14 913	<u>18 351</u> 14 693
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>21 147</u> 15 846	<u>22 503</u> 15 237	<u>18 676</u> 15 012
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 887</u> 16 863	<u>26 887</u> 16 863	<u>21 324</u> 16 020	<u>22 673</u> 15 404	<u>18 843</u> 15 177
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 857</u> 15 346	<u>24 857</u> 15 346	<u>19 640</u> 14 578	<u>20 914</u> 14 018	<u>17 265</u> 13 811
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 502</u> 15 501	<u>25 502</u> 15 501	<u>20 009</u> 14 726	<u>21 409</u> 14 159	<u>17 597</u> 13 950
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659	<u>25 663</u> 15 659	<u>20 161</u> 14 876	<u>21 555</u> 14 304	<u>17 742</u> 14 093
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>20 317</u> 15 029	<u>21 705</u> 14 451	<u>17 889</u> 14 238

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>20 639</u> 15 346	<u>22 014</u> 14 756	<u>18 194</u> 14 538
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>20 804</u> 15 509	<u>22 174</u> 14 913	<u>18 351</u> 14 693
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659	<u>25 663</u> 15 659	<u>20 161</u> 14 876	<u>21 555</u> 14 304	<u>17 742</u> 14 093
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>20 317</u> 15 029	<u>21 705</u> 14 451	<u>17 889</u> 14 238
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>20 476</u> 15 186	<u>21 858</u> 14 602	<u>18 040</u> 14 386
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>20 804</u> 15 509	<u>22 174</u> 14 913	<u>18 351</u> 14 693
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501	<u>26 518</u> 16 501	<u>20 974</u> 15 676	<u>22 337</u> 15 073	<u>18 512</u> 14 851
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>25 827</u> 15 820	<u>20 317</u> 15 029	<u>21 705</u> 14 451	<u>17 889</u> 14 238
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>20 476</u> 15 186	<u>21 858</u> 14 602	<u>18 040</u> 14 386
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>20 639</u> 15 346	<u>22 014</u> 14 756	<u>18 194</u> 14 538
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501	<u>26 518</u> 16 501	<u>20 974</u> 15 676	<u>22 337</u> 15 073	<u>18 512</u> 14 851

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>21 147</u> 15 846	<u>22 503</u> 15 237	<u>18 676</u> 15 012
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>25 994</u> 15 985	<u>20 476</u> 15 186	<u>21 858</u> 14 602	<u>18 040</u> 14 386
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>26 165</u> 16 153	<u>20 639</u> 15 346	<u>22 014</u> 14 756	<u>18 194</u> 14 538
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>26 340</u> 16 325	<u>20 804</u> 15 509	<u>22 174</u> 14 913	<u>18 351</u> 14 693
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>21 147</u> 15 846	<u>22 503</u> 15 237	<u>18 676</u> 15 012
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 887</u> 16 863	<u>26 887</u> 16 863	<u>21 324</u> 16 020	<u>22 673</u> 15 404	<u>18 843</u> 15 177
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 774</u> 16 248	<u>25 774</u> 16 248	<u>20 511</u> 15 436	<u>22 546</u> 15 625	<u>18 091</u> 14 623
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 429</u> 16 412	<u>26 429</u> 16 412	<u>20 889</u> 15 592	<u>23 058</u> 15 783	<u>18 431</u> 14 771
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 16 580	<u>26 599</u> 16 580	<u>21 050</u> 15 751	<u>23 222</u> 15 944	<u>18 584</u> 14 922
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751	<u>26 772</u> 16 751	<u>21 215</u> 15 913	<u>23 389</u> 16 108	<u>18 740</u> 15 076

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103	<u>27 131</u> 17 103	<u>21 556</u> 16 248	<u>23 733</u> 16 447	<u>19 063</u> 15 393
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285	<u>27 316</u> 17 285	<u>21 731</u> 16 421	<u>23 911</u> 16 622	<u>19 229</u> 15 557
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 599</u> 16 580	<u>26 599</u> 16 580	<u>21 050</u> 15 751	<u>23 222</u> 15 944	<u>18 584</u> 14 922
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751	<u>26 772</u> 16 751	<u>21 215</u> 15 913	<u>23 389</u> 16 108	<u>18 740</u> 15 076
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925	<u>26 950</u> 16 925	<u>21 384</u> 16 079	<u>23 559</u> 16 276	<u>18 900</u> 15 233
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285	<u>27 316</u> 17 285	<u>21 731</u> 16 421	<u>23 911</u> 16 622	<u>19 229</u> 15 557
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 504</u> 17 471	<u>27 504</u> 17 471	<u>21 911</u> 16 598	<u>24 092</u> 16 801	<u>19 399</u> 15 724
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751	<u>26 772</u> 16 751	<u>21 215</u> 15 913	<u>23 389</u> 16 108	<u>18 740</u> 15 076
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925	<u>26 950</u> 16 925	<u>21 384</u> 16 079	<u>23 559</u> 16 276	<u>18 900</u> 15 233
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103	<u>27 131</u> 17 103	<u>21 556</u> 16 248	<u>23 733</u> 16 447	<u>19 063</u> 15 393
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 504</u> 17 471	<u>27 504</u> 17 471	<u>21 911</u> 16 598	<u>24 092</u> 16 801	<u>19 399</u> 15 724



212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>22 094</u> 16 778	<u>24 278</u> 16 984	<u>19 573</u> 15 895
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925	<u>26 950</u> 16 925	<u>21 384</u> 16 079	<u>23 559</u> 16 276	<u>18 900</u> 15 233
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103	<u>27 131</u> 17 103	<u>21 556</u> 16 248	<u>23 733</u> 16 447	<u>19 063</u> 15 393
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285	<u>27 316</u> 17 285	<u>21 731</u> 16 421	<u>23 911</u> 16 622	<u>19 229</u> 15 557
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>22 094</u> 16 778	<u>24 278</u> 16 984	<u>19 573</u> 15 895
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855	<u>22 281</u> 16 962	<u>24 468</u> 17 170	<u>19 750</u> 16 070
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>22 094</u> 16 778	<u>24 278</u> 16 984	<u>19 573</u> 15 895
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855	<u>27 894</u> 17 855	<u>22 281</u> 16 962	<u>24 468</u> 17 170	<u>19 750</u> 16 070
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054	<u>28 096</u> 18 054	<u>22 473</u> 17 151	<u>24 661</u> 17 361	<u>19 932</u> 16 248
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 302</u> 18 256	<u>28 302</u> 18 256	<u>22 669</u> 17 344	<u>24 860</u> 17 556	<u>20 117</u> 16 431
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 729</u> 18 676	<u>28 729</u> 18 676	<u>23 074</u> 17 742	<u>25 270</u> 17 960	<u>20 501</u> 16 808

212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 691</u> 17 151	<u>26 691</u> 17 151	<u>21 382</u> 16 293	<u>24 089</u> 17 143	<u>18 916</u> 15 436
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 355</u> 17 324	<u>27 355</u> 17 324	<u>21 769</u> 16 458	<u>24 616</u> 17 316	<u>19 265</u> 15 592
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>21 939</u> 16 626	<u>24 795</u> 17 493	<u>19 426</u> 15 751
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 905</u> 17 866	<u>27 905</u> 17 866	<u>22 291</u> 16 972	<u>25 165</u> 17 857	<u>19 760</u> 16 079
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054	<u>28 096</u> 18 054	<u>22 473</u> 17 151	<u>25 356</u> 18 045	<u>19 932</u> 16 248
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 355</u> 17 324	<u>27 355</u> 17 324	<u>21 769</u> 16 458	<u>24 616</u> 17 316	<u>19 265</u> 15 592
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>21 939</u> 16 626	<u>24 795</u> 17 493	<u>19 426</u> 15 751
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 718</u> 17 681	<u>27 718</u> 17 681	<u>22 114</u> 16 797	<u>24 978</u> 17 673	<u>19 591</u> 15 913
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054	<u>28 096</u> 18 054	<u>22 473</u> 17 151	<u>25 356</u> 18 045	<u>19 932</u> 16 248
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246	<u>28 291</u> 18 246	<u>22 658</u> 17 333	<u>25 551</u> 18 237	<u>20 107</u> 16 421

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>27 535</u> 17 501	<u>21 939</u> 16 626	<u>24 795</u> 17 493	<u>19 426</u> 15 751
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 718</u> 17 681	<u>27 718</u> 17 681	<u>22 114</u> 16 797	<u>24 978</u> 17 673	<u>19 591</u> 15 913
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 905</u> 17 866	<u>27 905</u> 17 866	<u>22 291</u> 16 972	<u>25 165</u> 17 857	<u>19 760</u> 16 079
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246	<u>28 291</u> 18 246	<u>22 658</u> 17 333	<u>25 551</u> 18 237	<u>20 107</u> 16 421
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 490</u> 18 442	<u>28 490</u> 18 442	<u>22 848</u> 17 520	<u>25 751</u> 18 433	<u>20 287</u> 16 598
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246	<u>28 291</u> 18 246	<u>22 658</u> 17 333	<u>25 551</u> 18 237	<u>20 107</u> 16 421
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 490</u> 18 442	<u>28 490</u> 18 442	<u>22 848</u> 17 520	<u>25 751</u> 18 433	<u>20 287</u> 16 598
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642	<u>28 694</u> 18 642	<u>23 041</u> 17 710	<u>25 954</u> 18 634	<u>20 470</u> 16 778
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 902</u> 18 847	<u>28 902</u> 18 847	<u>23 239</u> 17 905	<u>26 162</u> 18 838	<u>20 657</u> 16 962
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 333</u> 19 271	<u>29 333</u> 19 271	<u>23 648</u> 18 307	<u>26 592</u> 19 262	<u>21 045</u> 17 344
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

212-101-2201		3	1	2400	<u>27 608</u> 18 054	<u>27 608</u> 18 054	<u>22 253</u> 17 151	<u>25 086</u> 18 125	<u>19 742</u> 16 248
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 281</u> 18 236	<u>28 281</u> 18 236	<u>22 649</u> 17 324	<u>25 624</u> 18 308	<u>20 098</u> 16 412
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422	<u>28 470</u> 18 422	<u>22 828</u> 17 501	<u>25 813</u> 18 495	<u>20 269</u> 16 580
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 860</u> 18 806	<u>28 860</u> 18 806	<u>23 199</u> 17 866	<u>26 205</u> 18 880	<u>20 620</u> 16 925
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 061</u> 19 004	<u>29 061</u> 19 004	<u>23 390</u> 18 054	<u>26 407</u> 19 079	<u>20 801</u> 17 103
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 281</u> 18 236	<u>28 281</u> 18 236	<u>22 649</u> 17 324	<u>25 624</u> 18 308	<u>20 098</u> 16 412
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422	<u>28 470</u> 18 422	<u>22 828</u> 17 501	<u>25 813</u> 18 495	<u>20 269</u> 16 580
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 612	<u>28 663</u> 18 612	<u>23 012</u> 17 681	<u>26 007</u> 18 686	<u>20 442</u> 16 751
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 061</u> 19 004	<u>29 061</u> 19 004	<u>23 390</u> 18 054	<u>26 407</u> 19 079	<u>20 801</u> 17 103
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206	<u>29 267</u> 19 206	<u>23 585</u> 18 246	<u>26 613</u> 19 282	<u>20 985</u> 17 285
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422	<u>28 470</u> 18 422	<u>22 828</u> 17 501	<u>25 813</u> 18 495	<u>20 269</u> 16 580

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 612	<u>28 663</u> 18 612	<u>23 012</u> 17 681	<u>26 007</u> 18 686	<u>20 442</u> 16 751
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 860</u> 18 806	<u>28 860</u> 18 806	<u>23 199</u> 17 866	<u>26 205</u> 18 880	<u>20 620</u> 16 925
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206	<u>29 267</u> 19 206	<u>23 585</u> 18 246	<u>26 613</u> 19 282	<u>20 985</u> 17 285
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 477</u> 19 412	<u>29 477</u> 19 412	<u>23 784</u> 18 442	<u>26 824</u> 19 489	<u>21 174</u> 17 471
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206	<u>29 267</u> 19 206	<u>23 585</u> 18 246	<u>26 613</u> 19 282	<u>20 985</u> 17 285
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 477</u> 19 412	<u>29 477</u> 19 412	<u>23 784</u> 18 442	<u>26 824</u> 19 489	<u>21 174</u> 17 471
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>23 988</u> 18 642	<u>27 039</u> 19 701	<u>21 367</u> 17 661
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 910</u> 19 839	<u>29 910</u> 19 839	<u>24 196</u> 18 847	<u>27 259</u> 19 918	<u>21 564</u> 17 855
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 363</u> 20 285	<u>30 363</u> 20 285	<u>24 626</u> 19 271	<u>27 714</u> 20 365	<u>21 972</u> 18 256
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 525</u> 18 956	<u>28 525</u> 18 956	<u>23 125</u> 18 008	<u>26 175</u> 19 196	<u>20 567</u> 17 061

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 148	<u>29 208</u> 19 148	<u>23 529</u> 18 190	<u>26 723</u> 19 390	<u>20 932</u> 17 233
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 609</u> 19 543	<u>29 609</u> 19 543	<u>23 910</u> 18 565	<u>27 129</u> 19 790	<u>21 293</u> 17 588
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 816</u> 19 746	<u>29 816</u> 19 746	<u>24 106</u> 18 759	<u>27 339</u> 19 996	<u>21 479</u> 17 771
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 148	<u>29 208</u> 19 148	<u>23 529</u> 18 190	<u>26 723</u> 19 390	<u>20 932</u> 17 233
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 406</u> 19 343	<u>29 406</u> 19 343	<u>23 717</u> 18 376	<u>26 924</u> 19 588	<u>21 111</u> 17 409
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 816</u> 19 746	<u>29 816</u> 19 746	<u>24 106</u> 18 759	<u>27 339</u> 19 996	<u>21 479</u> 17 771
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 027</u> 19 954	<u>30 027</u> 19 954	<u>24 307</u> 18 956	<u>27 553</u> 20 207	<u>21 669</u> 17 959
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 027</u> 19 954	<u>30 027</u> 19 954	<u>24 307</u> 18 956	<u>27 553</u> 20 207	<u>21 669</u> 17 959
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 242</u> 20 166	<u>30 242</u> 20 166	<u>24 512</u> 19 158	<u>27 771</u> 20 422	<u>21 864</u> 18 150
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 605	<u>30 688</u> 20 605	<u>24 935</u> 19 574	<u>28 222</u> 20 866	<u>22 264</u> 18 544
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831	<u>30 918</u> 20 831	<u>25 154</u> 19 789	<u>28 455</u> 21 095	<u>22 471</u> 18 748

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 525</u> 18 956	<u>28 525</u> 18 956	<u>23 125</u> 18 008	<u>26 175</u> 19 196	<u>20 567</u> 17 061
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 443</u> 19 859	<u>29 443</u> 19 859	<u>23 996</u> 18 866	<u>27 173</u> 20 179	<u>21 392</u> 17 873
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 134</u> 20 060	<u>30 134</u> 20 060	<u>24 409</u> 19 057	<u>27 731</u> 20 382	<u>21 766</u> 18 054
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 554</u> 20 473	<u>30 554</u> 20 473	<u>24 808</u> 19 449	<u>28 158</u> 20 803	<u>22 144</u> 18 426
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 771</u> 20 686	<u>30 771</u> 20 686	<u>25 014</u> 19 652	<u>28 378</u> 21 019	<u>22 339</u> 18 618
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 134</u> 20 060	<u>30 134</u> 20 060	<u>24 409</u> 19 057	<u>27 731</u> 20 382	<u>21 766</u> 18 054
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 342</u> 20 264	<u>30 342</u> 20 264	<u>24 607</u> 19 251	<u>27 942</u> 20 590	<u>21 953</u> 18 238
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 771</u> 20 686	<u>30 771</u> 20 686	<u>25 014</u> 19 652	<u>28 378</u> 21 019	<u>22 339</u> 18 618
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 992</u> 20 904	<u>30 992</u> 20 904	<u>25 224</u> 19 859	<u>28 603</u> 21 241	<u>22 538</u> 18 814

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 992</u> 20 904	<u>30 992</u> 20 904	<u>25 224</u> 19 859	<u>28 603</u> 21 241	<u>22 538</u> 18 814
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 218</u> 21 127	<u>31 218</u> 21 127	<u>25 439</u> 20 070	<u>28 833</u> 21 467	<u>22 742</u> 19 014
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>25 882</u> 20 507	<u>29 307</u> 21 933	<u>23 162</u> 19 427
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 926</u> 21 823	<u>31 926</u> 21 823	<u>26 111</u> 20 732	<u>29 552</u> 22 174	<u>23 378</u> 19 641
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 451</u> 20 852	<u>30 451</u> 20 852	<u>24 954</u> 19 809	<u>29 018</u> 21 995	<u>22 300</u> 18 767
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 153</u> 21 063	<u>31 153</u> 21 063	<u>25 377</u> 20 009	<u>29 595</u> 22 217	<u>22 683</u> 18 956
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497	<u>25 796</u> 20 422	<u>30 060</u> 22 675	<u>23 080</u> 19 347
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 721	<u>31 822</u> 21 721	<u>26 012</u> 20 635	<u>30 300</u> 22 911	<u>23 285</u> 19 549
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 153</u> 21 063	<u>31 153</u> 21 063	<u>25 377</u> 20 009	<u>29 595</u> 22 217	<u>22 683</u> 18 956
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>25 584</u> 20 214	<u>29 825</u> 22 444	<u>22 880</u> 19 150



212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 721	<u>31 822</u> 21 721	<u>26 012</u> 20 635	<u>30 300</u> 22 911	<u>23 285</u> 19 549
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949	<u>26 233</u> 20 852	<u>30 545</u> 23 152	<u>23 494</u> 19 754
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949	<u>26 233</u> 20 852	<u>30 545</u> 23 152	<u>23 494</u> 19 754
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 291</u> 22 183	<u>32 291</u> 22 183	<u>26 458</u> 21 074	<u>30 796</u> 23 399	<u>23 708</u> 19 965
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>26 924</u> 21 532	<u>31 312</u> 23 907	<u>24 148</u> 20 399
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>27 164</u> 21 768	<u>31 579</u> 24 170	<u>24 376</u> 20 623
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 132</u> 19 553	<u>29 132</u> 19 553	<u>23 701</u> 18 576	<u>29 688</u> 22 654	<u>21 113</u> 17 598
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751	<u>29 821</u> 19 751	<u>24 111</u> 18 763	<u>30 272</u> 22 883	<u>21 484</u> 17 776
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 234</u> 20 158	<u>30 234</u> 20 158	<u>24 504</u> 19 150	<u>30 751</u> 23 355	<u>21 856</u> 18 142
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368	<u>30 448</u> 20 368	<u>24 707</u> 19 350	<u>30 999</u> 23 598	<u>22 048</u> 18 331

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751	<u>29 821</u> 19 751	<u>24 111</u> 18 763	<u>30 272</u> 22 883	<u>21 484</u> 17 776
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 025</u> 19 952	<u>30 025</u> 19 952	<u>24 306</u> 18 955	<u>30 509</u> 23 117	<u>21 668</u> 17 957
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368	<u>30 448</u> 20 368	<u>24 707</u> 19 350	<u>30 999</u> 23 598	<u>22 048</u> 18 331
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583	<u>30 665</u> 20 583	<u>24 914</u> 19 553	<u>31 251</u> 23 847	<u>22 244</u> 18 524
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583	<u>30 665</u> 20 583	<u>24 914</u> 19 553	<u>31 251</u> 23 847	<u>22 244</u> 18 524
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 888</u> 20 801	<u>30 888</u> 20 801	<u>25 125</u> 19 761	<u>31 509</u> 24 101	<u>22 444</u> 18 721
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 254	<u>31 347</u> 21 254	<u>25 562</u> 20 191	<u>32 041</u> 24 624	<u>22 858</u> 19 128
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 487	<u>31 585</u> 21 487	<u>25 787</u> 20 413	<u>32 316</u> 24 895	<u>23 071</u> 19 339
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 132</u> 19 553	<u>29 132</u> 19 553	<u>23 701</u> 18 576	<u>30 379</u> 23 334	<u>21 113</u> 17 598
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751	<u>29 821</u> 19 751	<u>24 111</u> 18 763	<u>30 970</u> 23 570	<u>21 484</u> 17 776

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 234</u> 20 158	<u>30 234</u> 20 158	<u>24 504</u> 19 150	<u>31 463</u> 24 056	<u>21 856</u> 18 142
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368	<u>30 448</u> 20 368	<u>24 707</u> 19 350	<u>31 718</u> 24 306	<u>22 048</u> 18 331
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751	<u>29 821</u> 19 751	<u>24 111</u> 18 763	<u>30 970</u> 23 570	<u>21 484</u> 17 776
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 025</u> 19 952	<u>30 025</u> 19 952	<u>24 306</u> 18 955	<u>31 214</u> 23 810	<u>21 668</u> 17 957
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368	<u>30 448</u> 20 368	<u>24 707</u> 19 350	<u>31 718</u> 24 306	<u>22 048</u> 18 331
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583	<u>30 665</u> 20 583	<u>24 914</u> 19 553	<u>31 978</u> 24 562	<u>22 244</u> 18 524
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583	<u>30 665</u> 20 583	<u>24 914</u> 19 553	<u>31 978</u> 24 562	<u>22 244</u> 18 524
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>30 888</u> 20 801	<u>30 888</u> 20 801	<u>25 125</u> 19 761	<u>32 243</u> 24 824	<u>22 444</u> 18 721
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 254	<u>31 347</u> 21 254	<u>25 562</u> 20 191	<u>32 792</u> 25 363	<u>22 858</u> 19 128
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 487	<u>31 585</u> 21 487	<u>25 787</u> 20 413	<u>33 075</u> 25 642	<u>23 071</u> 19 339

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 512</u> 12 054	<u>15 068</u> 11 951	<u>21 408</u> 11 951	<u>14 670</u> 10 848	<u>19 567</u> 12 054
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 002</u> 12 536	<u>15 432</u> 12 309	<u>21 772</u> 12 309	<u>15 111</u> 11 282	<u>20 056</u> 12 536
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 780</u> 14 286	<u>15 808</u> 12 679	<u>22 147</u> 12 679	<u>16 711</u> 12 857	<u>21 834</u> 14 286
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 414</u> 14 430	<u>16 172</u> 12 807	<u>22 765</u> 12 807	<u>17 008</u> 12 987	<u>22 366</u> 14 430
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577	<u>16 304</u> 12 937	<u>22 898</u> 12 937	<u>17 143</u> 13 120	<u>22 516</u> 14 577
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>16 440</u> 13 071	<u>23 033</u> 13 071	<u>17 281</u> 13 255	<u>22 669</u> 14 728
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>16 720</u> 13 346	<u>23 313</u> 13 346	<u>17 564</u> 13 534	<u>22 984</u> 15 038
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>16 864</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>17 710</u> 13 678	<u>23 146</u> 15 198

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577	<u>16 304</u> 12 937	<u>22 898</u> 12 937	<u>17 143</u> 13 120	<u>22 516</u> 14 577
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>16 440</u> 13 071	<u>23 033</u> 13 071	<u>17 281</u> 13 255	<u>22 669</u> 14 728
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>16 578</u> 13 207	<u>23 172</u> 13 207	<u>17 421</u> 13 393	<u>22 824</u> 14 881
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>16 864</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>17 710</u> 13 678	<u>23 146</u> 15 198
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>17 011</u> 13 633	<u>23 605</u> 13 633	<u>17 860</u> 13 825	<u>23 312</u> 15 361
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>16 440</u> 13 071	<u>23 033</u> 13 071	<u>17 281</u> 13 255	<u>22 669</u> 14 728
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>16 578</u> 13 207	<u>23 172</u> 13 207	<u>17 421</u> 13 393	<u>22 824</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>16 720</u> 13 346	<u>23 313</u> 13 346	<u>17 564</u> 13 534	<u>22 984</u> 15 038
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>17 011</u> 13 633	<u>23 605</u> 13 633	<u>17 860</u> 13 825	<u>23 312</u> 15 361
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528	<u>17 162</u> 13 781	<u>23 755</u> 13 781	<u>18 012</u> 13 975	<u>23 482</u> 15 528
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>16 578</u> 13 207	<u>23 172</u> 13 207	<u>17 421</u> 13 393	<u>22 824</u> 14 881

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>16 720</u> 13 346	<u>23 313</u> 13 346	<u>17 564</u> 13 534	<u>22 984</u> 15 038
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>16 864</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>17 710</u> 13 678	<u>23 146</u> 15 198
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528	<u>17 162</u> 13 781	<u>23 755</u> 13 781	<u>18 012</u> 13 975	<u>23 482</u> 15 528
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 703</u> 15 699	<u>17 316</u> 13 932	<u>23 909</u> 13 932	<u>18 168</u> 14 129	<u>23 655</u> 15 699
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 687</u> 15 179	<u>16 261</u> 13 125	<u>22 601</u> 13 125	<u>17 527</u> 13 661	<u>22 742</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332	<u>16 630</u> 13 258	<u>23 223</u> 13 258	<u>17 833</u> 13 799	<u>23 283</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>16 767</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>17 976</u> 13 940	<u>23 441</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>18 122</u> 14 083	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>18 423</u> 14 380	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>18 579</u> 14 533	<u>24 111</u> 16 147

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>16 767</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>17 976</u> 13 940	<u>23 441</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>18 122</u> 14 083	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>18 271</u> 14 230	<u>23 769</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>18 579</u> 14 533	<u>24 111</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>17 499</u> 14 113	<u>24 092</u> 14 113	<u>18 738</u> 14 689	<u>24 288</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>18 122</u> 14 083	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>18 271</u> 14 230	<u>23 769</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>18 423</u> 14 380	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>17 499</u> 14 113	<u>24 092</u> 14 113	<u>18 738</u> 14 689	<u>24 288</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>17 655</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>18 900</u> 14 849	<u>24 468</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>18 271</u> 14 230	<u>23 769</u> 15 811

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>18 423</u> 14 380	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>18 579</u> 14 533	<u>24 111</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>17 655</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>18 900</u> 14 849	<u>24 468</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>17 814</u> 14 423	<u>24 407</u> 14 423	<u>19 066</u> 15 012	<u>24 652</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 687</u> 15 179	<u>16 261</u> 13 125	<u>22 601</u> 13 125	<u>17 527</u> 13 661	<u>22 742</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332	<u>16 630</u> 13 258	<u>23 223</u> 13 258	<u>17 833</u> 13 799	<u>23 283</u> 15 332
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>16 767</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>17 976</u> 13 940	<u>23 441</u> 15 488
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>18 122</u> 14 083	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>18 423</u> 14 380	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>18 579</u> 14 533	<u>24 111</u> 16 147



212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488	<u>16 767</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>17 976</u> 13 940	<u>23 441</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>18 122</u> 14 083	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>18 271</u> 14 230	<u>23 769</u> 15 811
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>18 579</u> 14 533	<u>24 111</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>17 499</u> 14 113	<u>24 092</u> 14 113	<u>18 738</u> 14 689	<u>24 288</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>18 122</u> 14 083	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>18 271</u> 14 230	<u>23 769</u> 15 811
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>18 423</u> 14 380	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321	<u>17 499</u> 14 113	<u>24 092</u> 14 113	<u>18 738</u> 14 689	<u>24 288</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>17 655</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>18 900</u> 14 849	<u>24 468</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>18 271</u> 14 230	<u>23 769</u> 15 811

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>18 423</u> 14 380	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>18 579</u> 14 533	<u>24 111</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498	<u>17 655</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>18 900</u> 14 849	<u>24 468</u> 16 498
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>17 814</u> 14 423	<u>24 407</u> 14 423	<u>19 066</u> 15 012	<u>24 652</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 594</u> 16 071	<u>17 894</u> 14 732	<u>24 234</u> 14 732	<u>18 344</u> 14 464	<u>23 649</u> 16 071
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 16 234	<u>18 279</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>18 658</u> 14 610	<u>24 199</u> 16 234
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399	<u>18 433</u> 15 033	<u>25 027</u> 15 033	<u>18 809</u> 14 759	<u>24 367</u> 16 399
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>18 591</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>18 964</u> 14 912	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>18 916</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>19 283</u> 15 226	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>19 083</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>19 447</u> 15 388	<u>25 076</u> 17 097

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399	<u>18 433</u> 15 033	<u>25 027</u> 15 033	<u>18 809</u> 14 759	<u>24 367</u> 16 399
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>18 591</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>18 964</u> 14 912	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>18 752</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>19 122</u> 15 067	<u>24 714</u> 16 741
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>19 083</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>19 447</u> 15 388	<u>25 076</u> 17 097
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281	<u>19 255</u> 15 841	<u>25 848</u> 15 841	<u>19 616</u> 15 553	<u>25 263</u> 17 281
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568	<u>18 591</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>18 964</u> 14 912	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>18 752</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>19 122</u> 15 067	<u>24 714</u> 16 741
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>18 916</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>19 283</u> 15 226	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281	<u>19 255</u> 15 841	<u>25 848</u> 15 841	<u>19 616</u> 15 553	<u>25 263</u> 17 281
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>19 430</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>19 787</u> 15 722	<u>25 454</u> 17 469
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741	<u>18 752</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>19 122</u> 15 067	<u>24 714</u> 16 741

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917	<u>18 916</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>19 283</u> 15 226	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097	<u>19 083</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>19 447</u> 15 388	<u>25 076</u> 17 097
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>19 430</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>19 787</u> 15 722	<u>25 454</u> 17 469
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>19 608</u> 16 189	<u>26 202</u> 16 189	<u>19 963</u> 15 895	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>19 430</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>19 787</u> 15 722	<u>25 454</u> 17 469
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>19 608</u> 16 189	<u>26 202</u> 16 189	<u>19 963</u> 15 895	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>19 791</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>20 142</u> 16 071	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 100</u> 18 058	<u>19 978</u> 16 553	<u>26 571</u> 16 553	<u>20 326</u> 16 252	<u>26 052</u> 18 058
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 522</u> 18 473	<u>20 365</u> 16 933	<u>26 958</u> 16 933	<u>20 705</u> 16 626	<u>26 474</u> 18 473
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 502</u> 16 964	<u>19 436</u> 16 250	<u>25 776</u> 16 250	<u>19 160</u> 15 268	<u>24 556</u> 16 964

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136	<u>19 837</u> 16 414	<u>26 430</u> 16 414	<u>19 482</u> 15 422	<u>25 115</u> 17 136
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>20 007</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582	<u>19 642</u> 15 579	<u>25 293</u> 17 311
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>20 358</u> 16 927	<u>26 952</u> 16 927	<u>19 972</u> 15 904	<u>25 659</u> 17 671
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>20 539</u> 17 105	<u>27 133</u> 17 105	<u>20 142</u> 16 071	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136	<u>19 837</u> 16 414	<u>26 430</u> 16 414	<u>19 482</u> 15 422	<u>25 115</u> 17 136
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>20 007</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582	<u>19 642</u> 15 579	<u>25 293</u> 17 311
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>20 181</u> 16 753	<u>26 774</u> 16 753	<u>19 806</u> 15 740	<u>25 474</u> 17 489
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>20 539</u> 17 105	<u>27 133</u> 17 105	<u>20 142</u> 16 071	<u>25 848</u> 17 857
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>20 724</u> 17 287	<u>27 317</u> 17 287	<u>20 316</u> 16 242	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311	<u>20 007</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582	<u>19 642</u> 15 579	<u>25 293</u> 17 311
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489	<u>20 181</u> 16 753	<u>26 774</u> 16 753	<u>19 806</u> 15 740	<u>25 474</u> 17 489

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671	<u>20 358</u> 16 927	<u>26 952</u> 16 927	<u>19 972</u> 15 904	<u>25 659</u> 17 671
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>20 724</u> 17 287	<u>27 317</u> 17 287	<u>20 316</u> 16 242	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>20 913</u> 17 473	<u>27 506</u> 17 473	<u>20 493</u> 16 417	<u>26 238</u> 18 241
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047	<u>20 724</u> 17 287	<u>27 317</u> 17 287	<u>20 316</u> 16 242	<u>26 041</u> 18 047
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241	<u>20 913</u> 17 473	<u>27 506</u> 17 473	<u>20 493</u> 16 417	<u>26 238</u> 18 241
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439	<u>21 106</u> 17 663	<u>27 699</u> 17 663	<u>20 675</u> 16 596	<u>26 440</u> 18 439
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>20 860</u> 16 778	<u>26 646</u> 18 642
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 061	<u>21 711</u> 18 258	<u>28 304</u> 18 258	<u>21 243</u> 17 155	<u>27 071</u> 19 061
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 409</u> 17 857	<u>20 434</u> 17 232	<u>26 774</u> 17 232	<u>19 976</u> 16 071	<u>25 463</u> 17 857
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>20 845</u> 17 406	<u>27 438</u> 17 406	<u>20 307</u> 16 234	<u>26 031</u> 18 038

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>21 025</u> 17 584	<u>27 619</u> 17 584	<u>20 475</u> 16 399	<u>26 218</u> 18 222
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>21 398</u> 17 950	<u>27 991</u> 17 950	<u>20 823</u> 16 741	<u>26 604</u> 18 601
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>21 589</u> 18 139	<u>28 183</u> 18 139	<u>21 002</u> 16 917	<u>26 803</u> 18 797
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>20 845</u> 17 406	<u>27 438</u> 17 406	<u>20 307</u> 16 234	<u>26 031</u> 18 038
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>21 025</u> 17 584	<u>27 619</u> 17 584	<u>20 475</u> 16 399	<u>26 218</u> 18 222
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>21 210</u> 17 765	<u>27 803</u> 17 765	<u>20 647</u> 16 568	<u>26 409</u> 18 409
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>21 589</u> 18 139	<u>28 183</u> 18 139	<u>21 002</u> 16 917	<u>26 803</u> 18 797
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>21 786</u> 18 332	<u>28 379</u> 18 332	<u>21 184</u> 17 097	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>21 025</u> 17 584	<u>27 619</u> 17 584	<u>20 475</u> 16 399	<u>26 218</u> 18 222
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>21 210</u> 17 765	<u>27 803</u> 17 765	<u>20 647</u> 16 568	<u>26 409</u> 18 409
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>21 398</u> 17 950	<u>27 991</u> 17 950	<u>20 823</u> 16 741	<u>26 604</u> 18 601

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>21 786</u> 18 332	<u>28 379</u> 18 332	<u>21 184</u> 17 097	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>21 986</u> 18 529	<u>28 579</u> 18 529	<u>21 371</u> 17 281	<u>27 214</u> 19 201
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>21 786</u> 18 332	<u>28 379</u> 18 332	<u>21 184</u> 17 097	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>21 986</u> 18 529	<u>28 579</u> 18 529	<u>21 371</u> 17 281	<u>27 214</u> 19 201
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>22 190</u> 18 731	<u>28 784</u> 18 731	<u>21 562</u> 17 469	<u>27 426</u> 19 410
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>22 400</u> 18 936	<u>28 993</u> 18 936	<u>21 757</u> 17 661	<u>27 643</u> 19 623
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 139</u> 20 064	<u>22 832</u> 19 362	<u>29 425</u> 19 362	<u>22 160</u> 18 058	<u>28 091</u> 20 064
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 316</u> 18 750	<u>21 523</u> 18 304	<u>27 862</u> 18 304	<u>20 793</u> 16 875	<u>26 370</u> 18 750
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>21 944</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>21 132</u> 17 045	<u>26 948</u> 18 939
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 353</u> 21 425	<u>36 074</u> 21 425	<u>33 093</u> 19 035	<u>26 271</u> 19 035	<u>31 455</u> 21 425



212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 681</u> 21 747	<u>36 402</u> 21 747	<u>33 384</u> 19 321	<u>26 562</u> 19 321	<u>31 783</u> 21 747
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 924</u> 21 004	<u>35 645</u> 21 004	<u>32 712</u> 18 661	<u>25 889</u> 18 661	<u>31 025</u> 21 004
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 246</u> 21 320	<u>35 967</u> 21 320	<u>32 997</u> 18 942	<u>26 175</u> 18 942	<u>31 347</u> 21 320
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 572</u> 21 640	<u>36 293</u> 21 640	<u>33 288</u> 19 226	<u>26 465</u> 19 226	<u>31 674</u> 21 640
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>34 903</u> 21 964	<u>36 624</u> 21 964	<u>33 581</u> 19 514	<u>26 759</u> 19 514	<u>32 004</u> 21 964
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>34 781</u> 21 845	<u>36 502</u> 21 845	<u>33 473</u> 19 408	<u>26 651</u> 19 408	<u>31 883</u> 21 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 115</u> 22 172	<u>36 836</u> 22 172	<u>33 770</u> 19 699	<u>26 948</u> 19 699	<u>32 217</u> 22 172
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 454</u> 22 505	<u>37 175</u> 22 505	<u>34 071</u> 19 995	<u>27 249</u> 19 995	<u>32 556</u> 22 505
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 800</u> 22 843	<u>37 521</u> 22 843	<u>34 378</u> 20 295	<u>27 556</u> 20 295	<u>32 901</u> 22 843
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 316</u> 18 750	<u>21 523</u> 18 304	<u>27 862</u> 18 304	<u>20 793</u> 16 875	<u>26 370</u> 18 750

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>21 944</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>21 132</u> 17 045	<u>26 948</u> 18 939
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>22 332</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870	<u>21 489</u> 17 397	<u>27 345</u> 19 330
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>22 531</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>21 673</u> 17 578	<u>27 549</u> 19 531
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>21 944</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>21 132</u> 17 045	<u>26 948</u> 18 939
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>22 136</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677	<u>21 309</u> 17 219	<u>27 144</u> 19 133
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>22 531</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>21 673</u> 17 578	<u>27 549</u> 19 531
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>22 735</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>21 861</u> 17 763	<u>27 758</u> 19 737
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>22 735</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>21 861</u> 17 763	<u>27 758</u> 19 737
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>22 944</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>22 053</u> 17 952	<u>27 971</u> 19 947
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>23 374</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895	<u>22 450</u> 18 342	<u>28 412</u> 20 380
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>23 596</u> 20 114	<u>30 189</u> 20 114	<u>22 654</u> 18 544	<u>28 639</u> 20 604

212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 223</u> 19 643	<u>22 520</u> 19 286	<u>28 860</u> 19 286	<u>21 609</u> 17 679	<u>27 277</u> 19 643
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 952</u> 19 481	<u>29 546</u> 19 481	<u>21 957</u> 17 857	<u>27 864</u> 19 841
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>23 360</u> 19 882	<u>29 954</u> 19 882	<u>22 331</u> 18 225	<u>28 280</u> 20 250
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>23 571</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>22 523</u> 18 415	<u>28 494</u> 20 461
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>22 952</u> 19 481	<u>29 546</u> 19 481	<u>21 957</u> 17 857	<u>27 864</u> 19 841
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>23 154</u> 19 679	<u>29 748</u> 19 679	<u>22 142</u> 18 039	<u>28 070</u> 20 044
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>23 571</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>22 523</u> 18 415	<u>28 494</u> 20 461
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>23 786</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>22 720</u> 18 609	<u>28 713</u> 20 677
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>23 786</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>22 720</u> 18 609	<u>28 713</u> 20 677
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>24 005</u> 20 517	<u>30 599</u> 20 517	<u>22 922</u> 18 807	<u>28 936</u> 20 897

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>24 458</u> 20 963	<u>31 052</u> 20 963	<u>23 337</u> 19 216	<u>29 398</u> 21 351
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>24 692</u> 21 193	<u>31 286</u> 21 193	<u>23 551</u> 19 427	<u>29 636</u> 21 586
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 221</u> 20 625	<u>23 972</u> 20 714	<u>30 312</u> 20 714	<u>22 507</u> 18 563	<u>28 275</u> 20 625
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>24 418</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>22 864</u> 18 750	<u>28 872</u> 20 833
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263	<u>24 857</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355	<u>23 256</u> 19 137	<u>29 308</u> 21 263
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>25 083</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>23 459</u> 19 336	<u>29 533</u> 21 484
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833	<u>24 418</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>22 864</u> 18 750	<u>28 872</u> 20 833
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 136</u> 21 046	<u>24 635</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137	<u>23 058</u> 18 941	<u>29 088</u> 21 046
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484	<u>25 083</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>23 459</u> 19 336	<u>29 533</u> 21 484
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>25 314</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>23 666</u> 19 539	<u>29 763</u> 21 711

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711	<u>25 314</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>23 666</u> 19 539	<u>29 763</u> 21 711
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941	<u>25 549</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036	<u>23 877</u> 19 747	<u>29 998</u> 21 941
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418	<u>26 036</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516	<u>24 313</u> 20 177	<u>30 483</u> 22 418
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665	<u>26 287</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763	<u>24 538</u> 20 398	<u>30 733</u> 22 665
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 916</u> 19 341	<u>24 603</u> 21 336	<u>30 943</u> 21 336	<u>21 333</u> 17 407	<u>26 970</u> 19 341
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536	<u>25 056</u> 21 551	<u>31 650</u> 21 551	<u>21 677</u> 17 582	<u>27 554</u> 19 536
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 19 939	<u>25 508</u> 21 996	<u>32 101</u> 21 996	<u>22 046</u> 17 945	<u>27 963</u> 19 939
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>25 740</u> 22 225	<u>32 334</u> 22 225	<u>22 236</u> 18 132	<u>28 174</u> 20 146
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536	<u>25 056</u> 21 551	<u>31 650</u> 21 551	<u>21 677</u> 17 582	<u>27 554</u> 19 536
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 805</u> 19 735	<u>25 280</u> 21 771	<u>31 873</u> 21 771	<u>21 860</u> 17 762	<u>27 756</u> 19 735

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>25 740</u> 22 225	<u>32 334</u> 22 225	<u>22 236</u> 18 132	<u>28 174</u> 20 146
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>25 978</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>22 430</u> 18 323	<u>28 390</u> 20 359
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>25 978</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>22 430</u> 18 323	<u>28 390</u> 20 359
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 575	<u>26 221</u> 22 698	<u>32 814</u> 22 698	<u>22 628</u> 18 518	<u>28 610</u> 20 575
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 112</u> 21 022	<u>26 722</u> 23 191	<u>33 316</u> 23 191	<u>23 037</u> 18 920	<u>29 064</u> 21 022
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 253	<u>26 981</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446	<u>23 248</u> 19 128	<u>29 299</u> 21 253
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>28 916</u> 19 341	<u>25 253</u> 21 976	<u>31 593</u> 21 976	<u>21 333</u> 17 407	<u>26 970</u> 19 341
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536	<u>25 713</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>21 677</u> 17 582	<u>27 554</u> 19 536
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 19 939	<u>26 178</u> 22 655	<u>32 772</u> 22 655	<u>22 046</u> 17 945	<u>27 963</u> 19 939
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>26 418</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>22 236</u> 18 132	<u>28 174</u> 20 146

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536	<u>25 713</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>21 677</u> 17 582	<u>27 554</u> 19 536
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 805</u> 19 735	<u>25 943</u> 22 424	<u>32 537</u> 22 424	<u>21 860</u> 17 762	<u>27 756</u> 19 735
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146	<u>26 418</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>22 236</u> 18 132	<u>28 174</u> 20 146
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>26 663</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>22 430</u> 18 323	<u>28 390</u> 20 359
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>26 663</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>22 430</u> 18 323	<u>28 390</u> 20 359
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 575	<u>26 913</u> 23 379	<u>33 506</u> 23 379	<u>22 628</u> 18 518	<u>28 610</u> 20 575
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 112</u> 21 022	<u>27 429</u> 23 887	<u>34 023</u> 23 887	<u>23 037</u> 18 920	<u>29 064</u> 21 022
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 253	<u>27 696</u> 24 149	<u>34 289</u> 24 149	<u>23 248</u> 19 128	<u>29 299</u> 21 253
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 647</u> 12 186	<u>15 433</u> 12 310	<u>21 773</u> 12 310	<u>14 791</u> 10 968	<u>19 701</u> 12 186
212-101-1600	5, 7473-2010	3							

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 142</u> 12 674	<u>16 058</u> 12 925	<u>22 398</u> 12 925	<u>15 237</u> 11 406	<u>20 196</u> 12 674
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 940</u> 14 443	<u>16 715</u> 13 571	<u>23 054</u> 13 571	<u>16 854</u> 12 999	<u>21 994</u> 14 443
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 576</u> 14 589	<u>17 088</u> 13 709	<u>23 681</u> 13 709	<u>17 154</u> 13 130	<u>22 528</u> 14 589
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 727</u> 14 738	<u>17 230</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>17 290</u> 13 264	<u>22 679</u> 14 738
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890	<u>17 375</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>17 429</u> 13 401	<u>22 833</u> 14 890
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203	<u>17 674</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>17 715</u> 13 683	<u>23 152</u> 15 203
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365	<u>17 829</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>17 863</u> 13 828	<u>23 316</u> 15 365
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 727</u> 14 738	<u>17 230</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>17 290</u> 13 264	<u>22 679</u> 14 738
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890	<u>17 375</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>17 429</u> 13 401	<u>22 833</u> 14 890
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045	<u>17 523</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>17 570</u> 13 540	<u>22 991</u> 15 045



212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365	<u>17 829</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>17 863</u> 13 828	<u>23 316</u> 15 365
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 532</u> 15 530	<u>17 987</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>18 014</u> 13 977	<u>23 484</u> 15 530
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890	<u>17 375</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>17 429</u> 13 401	<u>22 833</u> 14 890
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045	<u>17 523</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>17 570</u> 13 540	<u>22 991</u> 15 045
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203	<u>17 674</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>17 715</u> 13 683	<u>23 152</u> 15 203
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 532</u> 15 530	<u>17 987</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>18 014</u> 13 977	<u>23 484</u> 15 530
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 704</u> 15 699	<u>18 148</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>18 169</u> 14 129	<u>23 655</u> 15 699
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045	<u>17 523</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>17 570</u> 13 540	<u>22 991</u> 15 045
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203	<u>17 674</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>17 715</u> 13 683	<u>23 152</u> 15 203
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365	<u>17 829</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>17 863</u> 13 828	<u>23 316</u> 15 365
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 704</u> 15 699	<u>18 148</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>18 169</u> 14 129	<u>23 655</u> 15 699

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 879</u> 15 871	<u>18 312</u> 14 914	<u>24 906</u> 14 914	<u>18 326</u> 14 284	<u>23 831</u> 15 871
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 857</u> 15 346	<u>17 168</u> 14 018	<u>23 508</u> 14 018	<u>17 680</u> 13 811	<u>22 911</u> 15 346
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 502</u> 15 501	<u>17 546</u> 14 159	<u>24 140</u> 14 159	<u>17 987</u> 13 950	<u>23 454</u> 15 501
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659	<u>17 693</u> 14 304	<u>24 286</u> 14 304	<u>18 132</u> 14 093	<u>23 615</u> 15 659
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>18 280</u> 14 238	<u>23 779</u> 15 820
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>18 584</u> 14 538	<u>24 117</u> 16 153
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>18 741</u> 14 693	<u>24 292</u> 16 325
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659	<u>17 693</u> 14 304	<u>24 286</u> 14 304	<u>18 132</u> 14 093	<u>23 615</u> 15 659
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>18 280</u> 14 238	<u>23 779</u> 15 820
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>18 430</u> 14 386	<u>23 946</u> 15 985

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>18 741</u> 14 693	<u>24 292</u> 16 325
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501	<u>18 474</u> 15 073	<u>25 068</u> 15 073	<u>18 902</u> 14 851	<u>24 470</u> 16 501
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>18 280</u> 14 238	<u>23 779</u> 15 820
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>18 430</u> 14 386	<u>23 946</u> 15 985
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>18 584</u> 14 538	<u>24 117</u> 16 153
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501	<u>18 474</u> 15 073	<u>25 068</u> 15 073	<u>18 902</u> 14 851	<u>24 470</u> 16 501
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>18 641</u> 15 237	<u>25 234</u> 15 237	<u>19 066</u> 15 012	<u>24 652</u> 16 680
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>18 430</u> 14 386	<u>23 946</u> 15 985
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>18 584</u> 14 538	<u>24 117</u> 16 153
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>18 741</u> 14 693	<u>24 292</u> 16 325
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>18 641</u> 15 237	<u>25 234</u> 15 237	<u>19 066</u> 15 012	<u>24 652</u> 16 680

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 887</u> 16 863	<u>18 811</u> 15 404	<u>25 404</u> 15 404	<u>19 233</u> 15 177	<u>24 838</u> 16 863
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 857</u> 15 346	<u>17 168</u> 14 018	<u>23 508</u> 14 018	<u>17 680</u> 13 811	<u>22 911</u> 15 346
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 502</u> 15 501	<u>17 546</u> 14 159	<u>24 140</u> 14 159	<u>17 987</u> 13 950	<u>23 454</u> 15 501
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659	<u>17 693</u> 14 304	<u>24 286</u> 14 304	<u>18 132</u> 14 093	<u>23 615</u> 15 659
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>18 280</u> 14 238	<u>23 779</u> 15 820
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>18 584</u> 14 538	<u>24 117</u> 16 153
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>18 741</u> 14 693	<u>24 292</u> 16 325
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659	<u>17 693</u> 14 304	<u>24 286</u> 14 304	<u>18 132</u> 14 093	<u>23 615</u> 15 659
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>18 280</u> 14 238	<u>23 779</u> 15 820
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>18 430</u> 14 386	<u>23 946</u> 15 985

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>18 741</u> 14 693	<u>24 292</u> 16 325
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501	<u>18 474</u> 15 073	<u>25 068</u> 15 073	<u>18 902</u> 14 851	<u>24 470</u> 16 501
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>18 280</u> 14 238	<u>23 779</u> 15 820
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>18 430</u> 14 386	<u>23 946</u> 15 985
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>18 584</u> 14 538	<u>24 117</u> 16 153
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501	<u>18 474</u> 15 073	<u>25 068</u> 15 073	<u>18 902</u> 14 851	<u>24 470</u> 16 501
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>18 641</u> 15 237	<u>25 234</u> 15 237	<u>19 066</u> 15 012	<u>24 652</u> 16 680
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>18 430</u> 14 386	<u>23 946</u> 15 985
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>18 584</u> 14 538	<u>24 117</u> 16 153
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>18 741</u> 14 693	<u>24 292</u> 16 325
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680	<u>18 641</u> 15 237	<u>25 234</u> 15 237	<u>19 066</u> 15 012	<u>24 652</u> 16 680

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 887</u> 16 863	<u>18 811</u> 15 404	<u>25 404</u> 15 404	<u>19 233</u> 15 177	<u>24 838</u> 16 863
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 774</u> 16 248	<u>18 801</u> 15 625	<u>25 141</u> 15 625	<u>18 505</u> 14 623	<u>23 828</u> 16 248
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 429</u> 16 412	<u>19 196</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>18 821</u> 14 771	<u>24 380</u> 16 412
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 16 580	<u>19 359</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>18 974</u> 14 922	<u>24 550</u> 16 580
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751	<u>19 526</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>19 131</u> 15 076	<u>24 724</u> 16 751
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103	<u>19 871</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>19 453</u> 15 393	<u>25 082</u> 17 103
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285	<u>20 048</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>19 619</u> 15 557	<u>25 267</u> 17 285
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 599</u> 16 580	<u>19 359</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>18 974</u> 14 922	<u>24 550</u> 16 580
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751	<u>19 526</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>19 131</u> 15 076	<u>24 724</u> 16 751
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925	<u>19 697</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>19 290</u> 15 233	<u>24 901</u> 16 925

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285	<u>20 048</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>19 619</u> 15 557	<u>25 267</u> 17 285
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 504</u> 17 471	<u>20 230</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>19 789</u> 15 724	<u>25 456</u> 17 471
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751	<u>19 526</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>19 131</u> 15 076	<u>24 724</u> 16 751
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925	<u>19 697</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>19 290</u> 15 233	<u>24 901</u> 16 925
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103	<u>19 871</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>19 453</u> 15 393	<u>25 082</u> 17 103
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 504</u> 17 471	<u>20 230</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>19 789</u> 15 724	<u>25 456</u> 17 471
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>20 416</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>19 963</u> 15 895	<u>25 649</u> 17 661
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925	<u>19 697</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>19 290</u> 15 233	<u>24 901</u> 16 925
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103	<u>19 871</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>19 453</u> 15 393	<u>25 082</u> 17 103
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285	<u>20 048</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>19 619</u> 15 557	<u>25 267</u> 17 285
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>20 416</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>19 963</u> 15 895	<u>25 649</u> 17 661

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855	<u>20 605</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>20 140</u> 16 070	<u>25 846</u> 17 855
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661	<u>20 416</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>19 963</u> 15 895	<u>25 649</u> 17 661
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855	<u>20 605</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>20 140</u> 16 070	<u>25 846</u> 17 855
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054	<u>20 799</u> 17 361	<u>27 392</u> 17 361	<u>20 322</u> 16 248	<u>26 048</u> 18 054
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 302</u> 18 256	<u>20 997</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556	<u>20 507</u> 16 431	<u>26 254</u> 18 256
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 729</u> 18 676	<u>21 407</u> 17 960	<u>28 001</u> 17 960	<u>20 891</u> 16 808	<u>26 680</u> 18 676
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 691</u> 17 151	<u>20 343</u> 17 143	<u>26 683</u> 17 143	<u>19 331</u> 15 436	<u>24 745</u> 17 151
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 355</u> 17 324	<u>20 753</u> 17 316	<u>27 347</u> 17 316	<u>19 655</u> 15 592	<u>25 307</u> 17 324
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 933</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>19 816</u> 15 751	<u>25 486</u> 17 501
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 905</u> 17 866	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>20 150</u> 16 079	<u>25 857</u> 17 866



212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054	<u>21 494</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>20 322</u> 16 248	<u>26 048</u> 18 054
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 355</u> 17 324	<u>20 753</u> 17 316	<u>27 347</u> 17 316	<u>19 655</u> 15 592	<u>25 307</u> 17 324
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 933</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>19 816</u> 15 751	<u>25 486</u> 17 501
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 718</u> 17 681	<u>21 116</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>19 981</u> 15 913	<u>25 670</u> 17 681
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054	<u>21 494</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>20 322</u> 16 248	<u>26 048</u> 18 054
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246	<u>21 689</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>20 497</u> 16 421	<u>26 243</u> 18 246
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501	<u>20 933</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>19 816</u> 15 751	<u>25 486</u> 17 501
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 718</u> 17 681	<u>21 116</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>19 981</u> 15 913	<u>25 670</u> 17 681
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 905</u> 17 866	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>20 150</u> 16 079	<u>25 857</u> 17 866
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246	<u>21 689</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>20 497</u> 16 421	<u>26 243</u> 18 246
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 490</u> 18 442	<u>21 888</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433	<u>20 677</u> 16 598	<u>26 442</u> 18 442

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246	<u>21 689</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>20 497</u> 16 421	<u>26 243</u> 18 246
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 490</u> 18 442	<u>21 888</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433	<u>20 677</u> 16 598	<u>26 442</u> 18 442
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642	<u>22 092</u> 18 634	<u>28 685</u> 18 634	<u>20 860</u> 16 778	<u>26 646</u> 18 642
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 902</u> 18 847	<u>22 300</u> 18 838	<u>28 893</u> 18 838	<u>21 047</u> 16 962	<u>26 854</u> 18 847
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 333</u> 19 271	<u>22 730</u> 19 262	<u>29 323</u> 19 262	<u>21 435</u> 17 344	<u>27 284</u> 19 271
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 608</u> 18 054	<u>21 341</u> 18 125	<u>27 681</u> 18 125	<u>20 156</u> 16 248	<u>25 663</u> 18 054
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 281</u> 18 236	<u>21 761</u> 18 308	<u>28 355</u> 18 308	<u>20 489</u> 16 412	<u>26 233</u> 18 236
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422	<u>21 951</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>20 659</u> 16 580	<u>26 422</u> 18 422
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 860</u> 18 806	<u>22 342</u> 18 880	<u>28 936</u> 18 880	<u>21 010</u> 16 925	<u>26 812</u> 18 806
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 061</u> 19 004	<u>22 544</u> 19 079	<u>29 138</u> 19 079	<u>21 191</u> 17 103	<u>27 013</u> 19 004

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 281</u> 18 236	<u>21 761</u> 18 308	<u>28 355</u> 18 308	<u>20 489</u> 16 412	<u>26 233</u> 18 236
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422	<u>21 951</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>20 659</u> 16 580	<u>26 422</u> 18 422
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 612	<u>22 145</u> 18 686	<u>28 738</u> 18 686	<u>20 832</u> 16 751	<u>26 615</u> 18 612
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 061</u> 19 004	<u>22 544</u> 19 079	<u>29 138</u> 19 079	<u>21 191</u> 17 103	<u>27 013</u> 19 004
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206	<u>22 751</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>21 376</u> 17 285	<u>27 219</u> 19 206
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422	<u>21 951</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>20 659</u> 16 580	<u>26 422</u> 18 422
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 612	<u>22 145</u> 18 686	<u>28 738</u> 18 686	<u>20 832</u> 16 751	<u>26 615</u> 18 612
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 860</u> 18 806	<u>22 342</u> 18 880	<u>28 936</u> 18 880	<u>21 010</u> 16 925	<u>26 812</u> 18 806
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206	<u>22 751</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>21 376</u> 17 285	<u>27 219</u> 19 206
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 477</u> 19 412	<u>22 961</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>21 564</u> 17 471	<u>27 428</u> 19 412
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206	<u>22 751</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>21 376</u> 17 285	<u>27 219</u> 19 206

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 477</u> 19 412	<u>22 961</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>21 564</u> 17 471	<u>27 428</u> 19 412
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>23 176</u> 19 701	<u>29 770</u> 19 701	<u>21 757</u> 17 661	<u>27 643</u> 19 623
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 910</u> 19 839	<u>23 396</u> 19 918	<u>29 990</u> 19 918	<u>21 955</u> 17 855	<u>27 862</u> 19 839
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 363</u> 20 285	<u>23 851</u> 20 365	<u>30 445</u> 20 365	<u>22 362</u> 18 256	<u>28 315</u> 20 285
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 525</u> 18 956	<u>22 430</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196	<u>20 981</u> 17 061	<u>26 580</u> 18 956
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 148	<u>22 861</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>21 322</u> 17 233	<u>27 159</u> 19 148
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 609</u> 19 543	<u>23 267</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>21 683</u> 17 588	<u>27 561</u> 19 543
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 816</u> 19 746	<u>23 476</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>21 869</u> 17 771	<u>27 767</u> 19 746
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 148	<u>22 861</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>21 322</u> 17 233	<u>27 159</u> 19 148
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 406</u> 19 343	<u>23 062</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>21 501</u> 17 409	<u>27 358</u> 19 343

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 816</u> 19 746	<u>23 476</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>21 869</u> 17 771	<u>27 767</u> 19 746
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 027</u> 19 954	<u>23 690</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 060</u> 17 959	<u>27 979</u> 19 954
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 027</u> 19 954	<u>23 690</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 060</u> 17 959	<u>27 979</u> 19 954
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 242</u> 20 166	<u>23 909</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>22 254</u> 18 150	<u>28 194</u> 20 166
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 605	<u>24 360</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>22 655</u> 18 544	<u>28 640</u> 20 605
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831	<u>24 593</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>22 862</u> 18 748	<u>28 870</u> 20 831
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 525</u> 18 956	<u>22 430</u> 19 196	<u>28 769</u> 19 196	<u>20 981</u> 17 061	<u>26 580</u> 18 956
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 443</u> 19 859	<u>23 428</u> 20 179	<u>29 767</u> 20 179	<u>21 807</u> 17 873	<u>27 497</u> 19 859
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 134</u> 20 060	<u>23 869</u> 20 382	<u>30 462</u> 20 382	<u>22 156</u> 18 054	<u>28 086</u> 20 060

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 554</u> 20 473	<u>24 296</u> 20 803	<u>30 889</u> 20 803	<u>22 534</u> 18 426	<u>28 506</u> 20 473
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 771</u> 20 686	<u>24 516</u> 21 019	<u>31 109</u> 21 019	<u>22 729</u> 18 618	<u>28 723</u> 20 686
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 134</u> 20 060	<u>23 869</u> 20 382	<u>30 462</u> 20 382	<u>22 156</u> 18 054	<u>28 086</u> 20 060
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 342</u> 20 264	<u>24 080</u> 20 590	<u>30 673</u> 20 590	<u>22 343</u> 18 238	<u>28 294</u> 20 264
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 771</u> 20 686	<u>24 516</u> 21 019	<u>31 109</u> 21 019	<u>22 729</u> 18 618	<u>28 723</u> 20 686
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 992</u> 20 904	<u>24 741</u> 21 241	<u>31 334</u> 21 241	<u>22 928</u> 18 814	<u>28 944</u> 20 904
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 992</u> 20 904	<u>24 741</u> 21 241	<u>31 334</u> 21 241	<u>22 928</u> 18 814	<u>28 944</u> 20 904
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 218</u> 21 127	<u>24 970</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>23 132</u> 19 014	<u>29 170</u> 21 127
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>25 444</u> 21 933	<u>32 038</u> 21 933	<u>23 552</u> 19 427	<u>29 637</u> 21 586
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 926</u> 21 823	<u>25 689</u> 22 174	<u>32 283</u> 22 174	<u>23 769</u> 19 641	<u>29 878</u> 21 823
212-101-2600	35, 7473-2010	3							

212-101-2601		3	1	2400	<u>30 451</u> 20 852	<u>25 273</u> 21 995	<u>31 612</u> 21 995	<u>22 715</u> 18 767	<u>28 506</u> 20 852
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 153</u> 21 063	<u>25 732</u> 22 217	<u>32 326</u> 22 217	<u>23 073</u> 18 956	<u>29 105</u> 21 063
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 594</u> 21 497	<u>26 198</u> 22 675	<u>32 791</u> 22 675	<u>23 470</u> 19 347	<u>29 546</u> 21 497
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 721	<u>26 438</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911	<u>23 675</u> 19 549	<u>29 774</u> 21 721
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 153</u> 21 063	<u>25 732</u> 22 217	<u>32 326</u> 22 217	<u>23 073</u> 18 956	<u>29 105</u> 21 063
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277	<u>25 963</u> 22 444	<u>32 556</u> 22 444	<u>23 270</u> 19 150	<u>29 323</u> 21 277
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 721	<u>26 438</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911	<u>23 675</u> 19 549	<u>29 774</u> 21 721
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>26 683</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>23 884</u> 19 754	<u>30 006</u> 21 949
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949	<u>26 683</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>23 884</u> 19 754	<u>30 006</u> 21 949
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 291</u> 22 183	<u>26 933</u> 23 399	<u>33 527</u> 23 399	<u>24 098</u> 19 965	<u>30 243</u> 22 183
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665	<u>27 450</u> 23 907	<u>34 043</u> 23 907	<u>24 539</u> 20 399	<u>30 733</u> 22 665

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>27 717</u> 24 170	<u>34 310</u> 24 170	<u>24 766</u> 20 623	<u>30 986</u> 22 914
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 132</u> 19 553	<u>25 943</u> 22 654	<u>32 283</u> 22 654	<u>21 527</u> 17 598	<u>27 186</u> 19 553
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751	<u>26 410</u> 22 883	<u>33 003</u> 22 883	<u>21 874</u> 17 776	<u>27 772</u> 19 751
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 234</u> 20 158	<u>26 889</u> 23 355	<u>33 482</u> 23 355	<u>22 246</u> 18 142	<u>28 186</u> 20 158
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368	<u>27 136</u> 23 598	<u>33 730</u> 23 598	<u>22 438</u> 18 331	<u>28 399</u> 20 368
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751	<u>26 410</u> 22 883	<u>33 003</u> 22 883	<u>21 874</u> 17 776	<u>27 772</u> 19 751
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 025</u> 19 952	<u>26 647</u> 23 117	<u>33 240</u> 23 117	<u>22 058</u> 17 957	<u>27 977</u> 19 952
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368	<u>27 136</u> 23 598	<u>33 730</u> 23 598	<u>22 438</u> 18 331	<u>28 399</u> 20 368
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583	<u>27 389</u> 23 847	<u>33 982</u> 23 847	<u>22 634</u> 18 524	<u>28 617</u> 20 583
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583	<u>27 389</u> 23 847	<u>33 982</u> 23 847	<u>22 634</u> 18 524	<u>28 617</u> 20 583



212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 888</u> 20 801	<u>27 646</u> 24 101	<u>34 240</u> 24 101	<u>22 835</u> 18 721	<u>28 840</u> 20 801
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 254	<u>28 179</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>23 248</u> 19 128	<u>29 299</u> 21 254
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 487	<u>28 454</u> 24 895	<u>35 047</u> 24 895	<u>23 462</u> 19 339	<u>29 536</u> 21 487
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 132</u> 19 553	<u>26 634</u> 23 334	<u>32 973</u> 23 334	<u>21 527</u> 17 598	<u>27 186</u> 19 553
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751	<u>27 107</u> 23 570	<u>33 701</u> 23 570	<u>21 874</u> 17 776	<u>27 772</u> 19 751
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 234</u> 20 158	<u>27 601</u> 24 056	<u>34 194</u> 24 056	<u>22 246</u> 18 142	<u>28 186</u> 20 158
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368	<u>27 855</u> 24 306	<u>34 449</u> 24 306	<u>22 438</u> 18 331	<u>28 399</u> 20 368
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751	<u>27 107</u> 23 570	<u>33 701</u> 23 570	<u>21 874</u> 17 776	<u>27 772</u> 19 751
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 025</u> 19 952	<u>27 351</u> 23 810	<u>33 945</u> 23 810	<u>22 058</u> 17 957	<u>27 977</u> 19 952
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368	<u>27 855</u> 24 306	<u>34 449</u> 24 306	<u>22 438</u> 18 331	<u>28 399</u> 20 368

8.04-08-2024

					,				
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583	<u>28 115</u> 24 562	<u>34 709</u> 24 562	<u>22 634</u> 18 524	<u>28 617</u> 20 583
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583	<u>28 115</u> 24 562	<u>34 709</u> 24 562	<u>22 634</u> 18 524	<u>28 617</u> 20 583
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>30 888</u> 20 801	<u>28 381</u> 24 824	<u>34 974</u> 24 824	<u>22 835</u> 18 721	<u>28 840</u> 20 801
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 254	<u>28 929</u> 25 363	<u>35 523</u> 25 363	<u>23 248</u> 19 128	<u>29 299</u> 21 254
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 487	<u>29 212</u> 25 642	<u>35 806</u> 25 642	<u>23 462</u> 19 339	<u>29 536</u> 21 487

					,	
212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 512</u> 12 054	
212-101-0200	7473-2010 5	3				

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 002</u> 12 536
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 780</u> 14 286
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 414</u> 14 430
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 703</u> 15 699
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 687</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 687</u> 15 179
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 15 332
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 490</u> 15 488
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 15 648
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 336</u> 16 321
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 818</u> 15 811
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 987</u> 15 977
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 159</u> 16 147
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 516</u> 16 498



212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 594</u> 16 071
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 16 234
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 415</u> 16 399
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 587</u> 16 568
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 311</u> 17 281
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 942</u> 16 917
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 124</u> 17 097
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 100</u> 18 058
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 522</u> 18 473
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 502</u> 16 964
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 163</u> 17 136
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 341</u> 17 311
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 522</u> 17 489
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 707</u> 17 671
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 089</u> 18 047
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 287</u> 18 241
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 488</u> 18 439
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 061
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 409</u> 17 857
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 139</u> 20 064
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 316</u> 18 750
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 316</u> 18 750
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531



212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 223</u> 19 643
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 221</u> 20 625
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 357</u> 21 263

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 20 833
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 136</u> 21 046
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 582</u> 21 484
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 811</u> 21 711
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 046</u> 21 941
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 531</u> 22 418
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665
212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 916</u> 19 341

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 19 939
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 805</u> 19 735
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 575
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 112</u> 21 022
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 253

212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>28 916</u> 19 341
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 011</u> 19 939
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 602</u> 19 536
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 805</u> 19 735
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 222</u> 20 146
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 658</u> 20 575

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 112</u> 21 022
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 253
212-101-1500	3,5 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 647</u> 12 186
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 142</u> 12 674
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 940</u> 14 443
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 576</u> 14 589
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 727</u> 14 738
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 727</u> 14 738
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 532</u> 15 530
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 881</u> 14 890
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 532</u> 15 530

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 704</u> 15 699
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 039</u> 15 045
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 364</u> 15 365
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 704</u> 15 699
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 879</u> 15 871
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 857</u> 15 346
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 502</u> 15 501
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820



212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 887</u> 16 863
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 857</u> 15 346
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 502</u> 15 501
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 663</u> 15 659
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 827</u> 15 820
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 518</u> 16 501

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 994</u> 15 985
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 165</u> 16 153
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 340</u> 16 325
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 16 680
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 887</u> 16 863
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 774</u> 16 248
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 429</u> 16 412
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 599</u> 16 580
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 599</u> 16 580
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 504</u> 17 471
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 772</u> 16 751
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 504</u> 17 471

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 950</u> 16 925
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 131</u> 17 103
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 316</u> 17 285
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 697</u> 17 661
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 894</u> 17 855
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 302</u> 18 256
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 729</u> 18 676

212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 691</u> 17 151
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 355</u> 17 324
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 905</u> 17 866
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 355</u> 17 324
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 718</u> 17 681
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 054
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 535</u> 17 501
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 718</u> 17 681
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 905</u> 17 866
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 490</u> 18 442
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 246
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 490</u> 18 442
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 694</u> 18 642
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 902</u> 18 847
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 333</u> 19 271
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			



212-101-2201		3	1	2400	<u>27 608</u> 18 054
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 281</u> 18 236
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 860</u> 18 806
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 061</u> 19 004
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 281</u> 18 236
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 612
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 061</u> 19 004
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 470</u> 18 422

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 612
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 860</u> 18 806
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 477</u> 19 412
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 267</u> 19 206
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 477</u> 19 412
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 910</u> 19 839
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 363</u> 20 285
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 525</u> 18 956

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 148
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 609</u> 19 543
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 816</u> 19 746
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 208</u> 19 148
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 406</u> 19 343
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 816</u> 19 746
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 027</u> 19 954
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 027</u> 19 954
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 242</u> 20 166
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 605
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 918</u> 20 831

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 525</u> 18 956
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 443</u> 19 859
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 134</u> 20 060
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 554</u> 20 473
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 771</u> 20 686
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 134</u> 20 060
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 342</u> 20 264
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 771</u> 20 686
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 992</u> 20 904

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 992</u> 20 904
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 218</u> 21 127
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 926</u> 21 823
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 451</u> 20 852
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 153</u> 21 063
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 594</u> 21 497
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 721
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 153</u> 21 063
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 371</u> 21 277

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 822</u> 21 721
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 054</u> 21 949
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 291</u> 22 183
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 781</u> 22 665
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 132</u> 19 553
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 234</u> 20 158
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 025</u> 19 952
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 888</u> 20 801
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 254
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 487
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 132</u> 19 553
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 234</u> 20 158
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 821</u> 19 751
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 025</u> 19 952
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 448</u> 20 368
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 665</u> 20 583
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>30 888</u> 20 801
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>31 347</u> 21 254
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 487



**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>14 750</u> 12 190	<u>20 367</u> 12 295	<u>21 016</u> 12 295	<u>21 757</u> 12 295	<u>18 885</u> 12 295
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>15 122</u> 12 555	<u>20 867</u> 12 786	<u>21 516</u> 12 786	<u>22 257</u> 12 786	<u>19 385</u> 12 786
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>15 504</u> 12 932	<u>22 681</u> 14 571	<u>23 329</u> 14 571	<u>24 070</u> 14 571	<u>21 198</u> 14 571
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>15 967</u> 13 388	<u>23 606</u> 15 482	<u>24 255</u> 15 482	<u>24 996</u> 15 482	<u>22 123</u> 15 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>15 967</u> 13 388	<u>23 606</u> 15 482	<u>24 255</u> 15 482	<u>24 996</u> 15 482	<u>22 123</u> 15 482
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>17 632</u> 15 027	<u>24 531</u> 16 393	<u>25 180</u> 16 393	<u>25 921</u> 16 393	<u>23 049</u> 16 393
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>19 205</u> 16 575	<u>25 456</u> 17 304	<u>26 105</u> 17 304	<u>26 846</u> 17 304	<u>23 974</u> 17 304
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>20 223</u> 17 577	<u>26 382</u> 18 214	<u>27 030</u> 18 214	<u>27 772</u> 18 214	<u>24 899</u> 18 214
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>21 334</u> 18 670	<u>27 307</u> 19 125	<u>27 956</u> 19 125	<u>28 697</u> 19 125	<u>25 824</u> 19 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>21 334</u> 18 670	<u>27 307</u> 19 125	<u>27 956</u> 19 125	<u>28 697</u> 19 125	<u>25 824</u> 19 125

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>22 351</u> 19 671	<u>28 232</u> 20 036	<u>28 881</u> 20 036	<u>29 622</u> 20 036	<u>26 750</u> 20 036
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 122</u> 12 556	<u>20 505</u> 12 430	<u>21 153</u> 12 430	<u>21 895</u> 12 430	<u>19 022</u> 12 430
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>15 760</u> 13 184	<u>21 010</u> 12 927	<u>21 659</u> 12 927	<u>22 400</u> 12 927	<u>19 527</u> 12 927
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>16 430</u> 13 843	<u>22 843</u> 14 732	<u>23 492</u> 14 732	<u>24 233</u> 14 732	<u>21 361</u> 14 732
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>16 892</u> 14 298	<u>23 779</u> 15 652	<u>24 428</u> 15 652	<u>25 169</u> 15 652	<u>22 296</u> 15 652
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>16 892</u> 14 298	<u>23 779</u> 15 652	<u>24 428</u> 15 652	<u>25 169</u> 15 652	<u>22 296</u> 15 652
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>18 558</u> 15 938	<u>24 714</u> 16 573	<u>25 363</u> 16 573	<u>26 104</u> 16 573	<u>23 232</u> 16 573
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>20 131</u> 17 486	<u>25 650</u> 17 494	<u>26 298</u> 17 494	<u>27 040</u> 17 494	<u>24 167</u> 17 494
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>21 149</u> 18 488	<u>26 585</u> 18 415	<u>27 234</u> 18 415	<u>27 975</u> 18 415	<u>25 103</u> 18 415
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>22 259</u> 19 580	<u>27 521</u> 19 335	<u>28 169</u> 19 335	<u>28 911</u> 19 335	<u>26 038</u> 19 335

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>22 259</u> 19 580	<u>27 521</u> 19 335	<u>28 169</u> 19 335	<u>28 911</u> 19 335	<u>26 038</u> 19 335
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>23 277</u> 20 582	<u>28 456</u> 20 256	<u>29 105</u> 20 256	<u>29 846</u> 20 256	<u>26 974</u> 20 256

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 757</u> 12 295	<u>21 757</u> 12 295	<u>16 695</u> 11 680	<u>19 056</u> 12 190	<u>14 476</u> 11 065
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 257</u> 12 786	<u>22 257</u> 12 786	<u>17 169</u> 12 147	<u>19 428</u> 12 555	<u>14 925</u> 11 508
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 070</u> 14 571	<u>24 070</u> 14 571	<u>18 892</u> 13 843	<u>19 811</u> 12 932	<u>16 557</u> 13 114
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 996</u> 15 482	<u>24 996</u> 15 482	<u>19 771</u> 14 708	<u>20 273</u> 13 388	<u>17 390</u> 13 934
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 996</u> 15 482	<u>24 996</u> 15 482	<u>19 771</u> 14 708	<u>20 273</u> 13 388	<u>17 390</u> 13 934

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 921</u> 16 393	<u>25 921</u> 16 393	<u>20 650</u> 15 573	<u>21 939</u> 15 027	<u>18 223</u> 14 754
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 846</u> 17 304	<u>26 846</u> 17 304	<u>21 529</u> 16 438	<u>23 512</u> 16 575	<u>19 056</u> 15 573
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 772</u> 18 214	<u>27 772</u> 18 214	<u>22 408</u> 17 304	<u>24 529</u> 17 577	<u>19 888</u> 16 393
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 697</u> 19 125	<u>28 697</u> 19 125	<u>23 287</u> 18 169	<u>25 640</u> 18 670	<u>20 721</u> 17 213
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 697</u> 19 125	<u>28 697</u> 19 125	<u>23 287</u> 18 169	<u>25 640</u> 18 670	<u>20 721</u> 17 213
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 622</u> 20 036	<u>29 622</u> 20 036	<u>24 167</u> 19 034	<u>26 658</u> 19 671	<u>21 554</u> 18 032
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 895</u> 12 430	<u>21 895</u> 12 430	<u>16 825</u> 11 808	<u>19 428</u> 12 556	<u>14 599</u> 11 187
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 400</u> 12 927	<u>22 400</u> 12 927	<u>17 305</u> 12 281	<u>20 066</u> 13 184	<u>15 054</u> 11 634
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 233</u> 14 732	<u>24 233</u> 14 732	<u>19 047</u> 13 995	<u>20 736</u> 13 843	<u>16 704</u> 13 259
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 652	<u>25 169</u> 15 652	<u>19 936</u> 14 870	<u>21 198</u> 14 298	<u>17 546</u> 14 087

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 652	<u>25 169</u> 15 652	<u>19 936</u> 14 870	<u>21 198</u> 14 298	<u>17 546</u> 14 087
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 104</u> 16 573	<u>26 104</u> 16 573	<u>20 824</u> 15 745	<u>22 864</u> 15 938	<u>18 388</u> 14 916
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 040</u> 17 494	<u>27 040</u> 17 494	<u>21 713</u> 16 619	<u>24 437</u> 17 486	<u>19 230</u> 15 745
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 975</u> 18 415	<u>27 975</u> 18 415	<u>22 602</u> 17 494	<u>25 455</u> 18 488	<u>20 072</u> 16 573
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 911</u> 19 335	<u>28 911</u> 19 335	<u>23 491</u> 18 369	<u>26 565</u> 19 580	<u>20 914</u> 17 402
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 911</u> 19 335	<u>28 911</u> 19 335	<u>23 491</u> 18 369	<u>26 565</u> 19 580	<u>20 914</u> 17 402
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 846</u> 20 256	<u>29 846</u> 20 256	<u>24 379</u> 19 243	<u>27 583</u> 20 582	<u>21 756</u> 18 231

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 757</u> 12 295	<u>15 311</u> 12 190	<u>21 651</u> 12 190	<u>14 890</u> 11 065	<u>19 811</u> 12 295
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 257</u> 12 786	<u>15 682</u> 12 555	<u>22 022</u> 12 555	<u>15 340</u> 11 508	<u>20 311</u> 12 786
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 070</u> 14 571	<u>16 065</u> 12 932	<u>22 405</u> 12 932	<u>16 972</u> 13 114	<u>22 125</u> 14 571
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 996</u> 15 482	<u>16 528</u> 13 388	<u>22 868</u> 13 388	<u>17 805</u> 13 934	<u>23 050</u> 15 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 996</u> 15 482	<u>16 528</u> 13 388	<u>22 868</u> 13 388	<u>17 805</u> 13 934	<u>23 050</u> 15 482
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 921</u> 16 393	<u>18 193</u> 15 027	<u>24 533</u> 15 027	<u>18 637</u> 14 754	<u>23 975</u> 16 393
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 846</u> 17 304	<u>19 766</u> 16 575	<u>26 106</u> 16 575	<u>19 470</u> 15 573	<u>24 901</u> 17 304
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 772</u> 18 214	<u>20 784</u> 17 577	<u>27 124</u> 17 577	<u>20 303</u> 16 393	<u>25 826</u> 18 214
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 697</u> 19 125	<u>21 894</u> 18 670	<u>28 234</u> 18 670	<u>21 136</u> 17 213	<u>26 751</u> 19 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 697</u> 19 125	<u>21 894</u> 18 670	<u>28 234</u> 18 670	<u>21 136</u> 17 213	<u>26 751</u> 19 125

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 622</u> 20 036	<u>22 912</u> 19 671	<u>29 252</u> 19 671	<u>21 969</u> 18 032	<u>27 676</u> 20 036
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 895</u> 12 430	<u>15 683</u> 12 556	<u>22 023</u> 12 556	<u>15 014</u> 11 187	<u>19 949</u> 12 430
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 400</u> 12 927	<u>16 321</u> 13 184	<u>22 661</u> 13 184	<u>15 468</u> 11 634	<u>20 454</u> 12 927
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 233</u> 14 732	<u>16 990</u> 13 843	<u>23 330</u> 13 843	<u>17 119</u> 13 259	<u>22 288</u> 14 732
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 652	<u>17 453</u> 14 298	<u>23 793</u> 14 298	<u>17 960</u> 14 087	<u>23 223</u> 15 652
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 652	<u>17 453</u> 14 298	<u>23 793</u> 14 298	<u>17 960</u> 14 087	<u>23 223</u> 15 652
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 104</u> 16 573	<u>19 119</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938	<u>18 802</u> 14 916	<u>24 158</u> 16 573
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 040</u> 17 494	<u>20 692</u> 17 486	<u>27 031</u> 17 486	<u>19 644</u> 15 745	<u>25 094</u> 17 494
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 975</u> 18 415	<u>21 709</u> 18 488	<u>28 049</u> 18 488	<u>20 486</u> 16 573	<u>26 029</u> 18 415
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 911</u> 19 335	<u>22 820</u> 19 580	<u>29 160</u> 19 580	<u>21 328</u> 17 402	<u>26 965</u> 19 335

8.04-08-2024

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 911</u> 19 335	<u>22 820</u> 19 580	<u>29 160</u> 19 580	<u>21 328</u> 17 402	<u>26 965</u> 19 335
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 846</u> 20 256	<u>23 838</u> 20 582	<u>30 177</u> 20 582	<u>22 170</u> 18 231	<u>27 900</u> 20 256

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 757</u> 12 295
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 257</u> 12 786
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 070</u> 14 571
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 996</u> 15 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 996</u> 15 482



212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 921</u> 16 393
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 846</u> 17 304
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 772</u> 18 214
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 697</u> 19 125
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 697</u> 19 125
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 622</u> 20 036
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 895</u> 12 430
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 400</u> 12 927
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 233</u> 14 732
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 652

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 169</u> 15 652
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 104</u> 16 573
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 040</u> 17 494
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 975</u> 18 415
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 911</u> 19 335
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 911</u> 19 335
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 846</u> 20 256

212-103.

				,	,	.			
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$				

212-2.  
212-201.

				,	„ .
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

8.04-08-2024

210

212-3.  
212-301.

				,	„ .
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 364</u> 12 988	<u>20 827</u> 13 393	<u>21 421</u> 13 393	<u>22 101</u> 13 393	<u>19 468</u> 13 393
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 261</u> 13 871	<u>20 827</u> 13 393	<u>21 421</u> 13 393	<u>22 101</u> 13 393	<u>19 468</u> 13 393
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 670</u> 15 258	<u>21 734</u> 14 286	<u>22 329</u> 14 286	<u>23 008</u> 14 286	<u>20 375</u> 14 286
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 678</u> 16 250	<u>22 641</u> 15 179	<u>23 236</u> 15 179	<u>23 915</u> 15 179	<u>21 282</u> 15 179
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 504</u> 17 063	<u>23 258</u> 15 786	<u>23 853</u> 15 786	<u>24 532</u> 15 786	<u>21 899</u> 15 786
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 237</u> 18 769	<u>23 548</u> 16 071	<u>24 143</u> 16 071	<u>24 822</u> 16 071	<u>22 189</u> 16 071
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 411</u> 20 908	<u>24 455</u> 16 964	<u>25 050</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964	<u>23 096</u> 16 964
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 473</u> 21 954	<u>25 363</u> 17 857	<u>25 957</u> 17 857	<u>26 637</u> 17 857	<u>24 004</u> 17 857
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 588</u> 23 052	<u>26 270</u> 18 750	<u>26 864</u> 18 750	<u>27 544</u> 18 750	<u>24 911</u> 18 750



212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 930</u> 25 357	<u>27 222</u> 19 688	<u>27 817</u> 19 688	<u>28 496</u> 19 688	<u>25 863</u> 19 688
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>10 583</u> 8 151		<u>11 800</u> 8 005		<u>25 451</u> 8 320

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 101</u> 13 393	<u>22 101</u> 13 393	<u>17 352</u> 12 723	<u>19 311</u> 12 988	<u>15 210</u> 12 054
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 101</u> 13 393	<u>22 101</u> 13 393	<u>17 352</u> 12 723	<u>20 209</u> 13 871	<u>15 210</u> 12 054
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 008</u> 14 286	<u>23 008</u> 14 286	<u>18 214</u> 13 571	<u>21 618</u> 15 258	<u>16 027</u> 12 857

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 915</u> 15 179	<u>23 915</u> 15 179	<u>19 076</u> 14 420	<u>22 626</u> 16 250	<u>16 843</u> 13 661
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 532</u> 15 786	<u>24 532</u> 15 786	<u>19 662</u> 14 996	<u>23 451</u> 17 063	<u>17 398</u> 14 207
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 822</u> 16 071	<u>24 822</u> 16 071	<u>19 938</u> 15 268	<u>25 185</u> 18 769	<u>17 660</u> 14 464
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 729</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964	<u>20 800</u> 16 116	<u>27 358</u> 20 908	<u>18 476</u> 15 268
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 637</u> 17 857	<u>26 637</u> 17 857	<u>21 661</u> 16 964	<u>28 421</u> 21 954	<u>19 292</u> 16 071
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 544</u> 18 750	<u>27 544</u> 18 750	<u>22 523</u> 17 813	<u>29 536</u> 23 052	<u>20 109</u> 16 875
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 496</u> 19 688	<u>28 496</u> 19 688	<u>23 428</u> 18 703	<u>31 878</u> 25 357	<u>20 966</u> 17 719
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 101</u> 13 393	<u>15 878</u> 12 988	<u>21 690</u> 12 988	<u>15 590</u> 12 054	<u>20 317</u> 13 393
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 101</u> 13 393	<u>16 775</u> 13 871	<u>22 587</u> 13 871	<u>15 590</u> 12 054	<u>20 317</u> 13 393
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 008</u> 14 286	<u>18 185</u> 15 258	<u>23 996</u> 15 258	<u>16 407</u> 12 857	<u>21 224</u> 14 286
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 915</u> 15 179	<u>19 192</u> 16 250	<u>25 004</u> 16 250	<u>17 223</u> 13 661	<u>22 132</u> 15 179
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 532</u> 15 786	<u>20 018</u> 17 063	<u>25 829</u> 17 063	<u>17 778</u> 14 207	<u>22 748</u> 15 786
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 822</u> 16 071	<u>21 751</u> 18 769	<u>27 563</u> 18 769	<u>18 040</u> 14 464	<u>23 039</u> 16 071
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 729</u> 16 964	<u>23 925</u> 20 908	<u>29 737</u> 20 908	<u>18 856</u> 15 268	<u>23 946</u> 16 964
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 637</u> 17 857	<u>24 987</u> 21 954	<u>30 799</u> 21 954	<u>19 672</u> 16 071	<u>24 853</u> 17 857
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 544</u> 18 750	<u>26 103</u> 23 052	<u>31 914</u> 23 052	<u>20 489</u> 16 875	<u>25 760</u> 18 750
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 496</u> 19 688	<u>28 445</u> 25 357	<u>34 256</u> 25 357	<u>21 346</u> 17 719	<u>26 713</u> 19 688

8.04-08-2024

212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200			<u>22 101</u> 13 393		
212-401-0102	50	3	1	2200			<u>22 101</u> 13 393		
212-401-0103	75	3	1	2200			<u>23 008</u> 14 286		
212-401-0104	100	3	1	2200			<u>23 915</u> 15 179		

212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 532</u> 15 786
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 822</u> 16 071
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 729</u> 16 964
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 637</u> 17 857
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 544</u> 18 750
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 496</u> 19 688
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0300	- 28013-98	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 142</u> 23 258	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 233</u> 22 364	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 598</u> 20 754	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 083</u> 20 247	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 083</u> 20 247	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 446</u> 20 605	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 225</u> 22 870	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>37 748</u> 34 888	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>34 708</u> 32 205	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968
212-402-0200	28013-98								

				,	”	.			
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968
212-402-0200	28013-98								



				,					
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453	<u>24 828</u> 20 453
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702	<u>26 296</u> 22 702
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631	<u>38 959</u> 34 631
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968	<u>35 747</u> 31 968
212-402-0200	28013-98								

				,					
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 828</u> 20 453
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 296</u> 22 702
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>38 959</u> 34 631
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>35 747</u> 31 968
212-402-0200	28013-98				

				,	
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 865</u> 17 868	<u>21 259</u> 19 224	<u>21 401</u> 19 224	<u>21 564</u> 19 224	<u>20 934</u> 19 224
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 670</u> 17 676	<u>21 259</u> 19 224	<u>21 401</u> 19 224	<u>21 564</u> 19 224	<u>20 934</u> 19 224
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 483</u> 17 492	<u>21 259</u> 19 224	<u>21 401</u> 19 224	<u>21 564</u> 19 224	<u>20 934</u> 19 224
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 483</u> 17 492	<u>21 259</u> 19 224	<u>21 401</u> 19 224	<u>21 564</u> 19 224	<u>20 934</u> 19 224
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 139</u> 19 122	<u>24 141</u> 22 061	<u>24 283</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 816</u> 22 061
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 139</u> 19 122	<u>24 141</u> 22 061	<u>24 283</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 816</u> 22 061
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 761</u> 18 750	<u>24 141</u> 22 061	<u>24 283</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 816</u> 22 061
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 761</u> 18 750	<u>24 141</u> 22 061	<u>24 283</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 816</u> 22 061

212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 761</u> 18 750	<u>22 591</u> 20 536	<u>22 734</u> 20 536	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 266</u> 20 536
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 761</u> 18 750	<u>22 591</u> 20 536	<u>22 734</u> 20 536	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 266</u> 20 536
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 536</u> 20 497	<u>24 406</u> 22 321	<u>24 548</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 081</u> 22 321
212-501-0302	, II		1	1000	<u>21 119</u> 20 086	<u>24 406</u> 22 321	<u>24 548</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 081</u> 22 321
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 357</u> 18 352	<u>21 231</u> 19 196	<u>21 373</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>20 906</u> 19 196
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>18 400</u> 17 411	<u>17 675</u> 15 696	<u>17 817</u> 15 696	<u>17 980</u> 15 696	<u>17 350</u> 15 696
212-501-0402	II		1	1000	<u>18 400</u> 17 411	<u>17 675</u> 15 696	<u>17 817</u> 15 696	<u>17 980</u> 15 696	<u>17 350</u> 15 696
212-501-0500	1225-2019								

212-501-0501	I		1	1000	<u>19 081</u> 18 080	<u>19 870</u> 17 857	<u>20 012</u> 17 857	<u>20 175</u> 17 857	<u>19 545</u> 17 857
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>19 081</u> 18 080	<u>17 675</u> 15 696	<u>17 817</u> 15 696	<u>17 980</u> 15 696	<u>17 350</u> 15 696

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	<u>21 564</u> 19 224	<u>20 583</u> 19 224	<u>19 617</u> 17 868	<u>20 245</u> 19 224
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	<u>21 564</u> 19 224	<u>20 583</u> 19 224	<u>19 422</u> 17 676	<u>20 245</u> 19 224
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	<u>21 564</u> 19 224	<u>20 583</u> 19 224	<u>19 235</u> 17 492	<u>20 245</u> 19 224
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	<u>21 564</u> 19 224	<u>20 583</u> 19 224	<u>19 235</u> 17 492	<u>20 245</u> 19 224



					,				
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 465</u> 22 061	<u>20 891</u> 19 122	<u>23 127</u> 22 061
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 465</u> 22 061	<u>20 891</u> 19 122	<u>23 127</u> 22 061
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 465</u> 22 061	<u>20 513</u> 18 750	<u>23 127</u> 22 061
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 465</u> 22 061	<u>20 513</u> 18 750	<u>23 127</u> 22 061
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 916</u> 20 536	<u>20 513</u> 18 750	<u>21 578</u> 20 536
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 916</u> 20 536	<u>20 513</u> 18 750	<u>21 578</u> 20 536
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>23 730</u> 22 321	<u>22 288</u> 20 497	<u>23 392</u> 22 321
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>23 730</u> 22 321	<u>21 871</u> 20 086	<u>23 392</u> 22 321
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>20 555</u> 19 196	<u>20 109</u> 18 352	<u>20 217</u> 19 196

212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	$\frac{17\,980}{15\,696}$	$\frac{17\,980}{15\,696}$	$\frac{16\,999}{15\,696}$	$\frac{19\,152}{17\,411}$	$\frac{16\,661}{15\,696}$
212-501-0402	II		1	1000	$\frac{17\,980}{15\,696}$	$\frac{17\,980}{15\,696}$	$\frac{16\,999}{15\,696}$	$\frac{19\,152}{17\,411}$	$\frac{16\,661}{15\,696}$
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	$\frac{20\,175}{17\,857}$	$\frac{20\,175}{17\,857}$	$\frac{19\,194}{17\,857}$	$\frac{19\,833}{18\,080}$	$\frac{18\,856}{17\,857}$
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	$\frac{17\,980}{15\,696}$	$\frac{17\,980}{15\,696}$	$\frac{16\,999}{15\,696}$	$\frac{19\,833}{18\,080}$	$\frac{16\,661}{15\,696}$

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	<u>18 812</u> 17 868	<u>20 186</u> 17 868	<u>20 326</u> 19 224	<u>21 137</u> 19 224
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	<u>18 618</u> 17 676	<u>19 991</u> 17 676	<u>20 326</u> 19 224	<u>21 137</u> 19 224
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	<u>18 431</u> 17 492	<u>19 804</u> 17 492	<u>20 326</u> 19 224	<u>21 137</u> 19 224
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	<u>18 431</u> 17 492	<u>19 804</u> 17 492	<u>20 326</u> 19 224	<u>21 137</u> 19 224
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>20 086</u> 19 122	<u>21 460</u> 19 122	<u>23 208</u> 22 061	<u>24 019</u> 22 061
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>20 086</u> 19 122	<u>21 460</u> 19 122	<u>23 208</u> 22 061	<u>24 019</u> 22 061
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>23 208</u> 22 061	<u>24 019</u> 22 061
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>23 208</u> 22 061	<u>24 019</u> 22 061
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 659</u> 20 536	<u>22 470</u> 20 536

212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 659</u> 20 536	<u>22 470</u> 20 536
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>21 483</u> 20 497	<u>22 857</u> 20 497	<u>23 473</u> 22 321	<u>24 284</u> 22 321
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>21 066</u> 20 086	<u>22 440</u> 20 086	<u>23 473</u> 22 321	<u>24 284</u> 22 321
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>19 304</u> 18 352	<u>20 678</u> 18 352	<u>20 298</u> 19 196	<u>21 109</u> 19 196
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 980</u> 15 696	<u>18 348</u> 17 411	<u>19 721</u> 17 411	<u>16 742</u> 15 696	<u>17 553</u> 15 696
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 980</u> 15 696	<u>18 348</u> 17 411	<u>19 721</u> 17 411	<u>16 742</u> 15 696	<u>17 553</u> 15 696
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 175</u> 17 857	<u>19 028</u> 18 080	<u>20 402</u> 18 080	<u>18 937</u> 17 857	<u>19 748</u> 17 857

					,				
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 980</u> 15 696	<u>19 028</u> 18 080	<u>20 402</u> 18 080	<u>16 742</u> 15 696	<u>17 553</u> 15 696

					,	
212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 564</u> 19 224	
212-501-0200	1225-2019					

212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 446</u> 22 061
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 446</u> 22 061
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 896</u> 20 536
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 896</u> 20 536
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196
212-501-0400	1225-2019				

				,	
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 980</u> 15 696
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 980</u> 15 696
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 175</u> 17 857
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 980</u> 15 696

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0102	, II		1	1000	<u>19 761</u> 18 750	<u>24 141</u> 22 061	<u>24 283</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 816</u> 22 061

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>24 446</u> 22 061	<u>23 465</u> 22 061	<u>20 513</u> 18 750	<u>23 127</u> 22 061



					,				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	<u>19 708</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>23 208</u> 22 061	<u>24 019</u> 22 061

					,	
212-502-0100	1225-2019					
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 446</u> 22 061	

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 830</u> 25 707	<u>29 699</u> 27 532	<u>29 841</u> 27 532	<u>30 004</u> 27 532	<u>29 374</u> 27 532
212-503-0102	-15		1	1000	<u>25 825</u> 24 719	<u>28 623</u> 26 473	<u>28 766</u> 26 473	<u>28 928</u> 26 473	<u>28 298</u> 26 473
212-503-0103	-20		1	1000	<u>24 859</u> 23 768	<u>27 589</u> 25 454	<u>27 731</u> 25 454	<u>27 894</u> 25 454	<u>27 264</u> 25 454

212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 004</u> 27 532	<u>30 004</u> 27 532	<u>29 024</u> 27 532	<u>27 582</u> 25 707	<u>28 685</u> 27 532

					,				
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 928</u> 26 473	<u>28 928</u> 26 473	<u>27 948</u> 26 473	<u>26 577</u> 24 719	<u>27 609</u> 26 473
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 894</u> 25 454	<u>27 894</u> 25 454	<u>26 913</u> 25 454	<u>25 611</u> 23 768	<u>26 575</u> 25 454

					,				
212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 004</u> 27 532	<u>26 777</u> 25 707	<u>28 151</u> 25 707	<u>28 767</u> 27 532	<u>29 577</u> 27 532
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 928</u> 26 473	<u>25 772</u> 24 719	<u>27 146</u> 24 719	<u>27 691</u> 26 473	<u>28 501</u> 26 473
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 894</u> 25 454	<u>24 807</u> 23 768	<u>26 180</u> 23 768	<u>26 656</u> 25 454	<u>27 467</u> 25 454

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 004</u> 27 532
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 928</u> 26 473
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 894</u> 25 454

240

**212-6.**

212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\,246}{17\,294}$				

212-601-0100	- 1168-2006								

212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,	
212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

213.  
213-1.  
213-101.

213-101-0100	530-2012	1000							
213-101-0101	100	1000	1	3750	<u>43 315</u> 37 500	<u>50 690</u> 39 589	<u>51 502</u> 39 589	<u>63 549</u> 39 589	<u>48 834</u> 39 589
213-101-0102	125	1000	1	3750	<u>43 315</u> 37 500	<u>50 690</u> 39 589	<u>51 502</u> 39 589	<u>63 549</u> 39 589	<u>48 834</u> 39 589
213-101-0103	150	1000	1	3750	<u>43 315</u> 37 500	<u>50 690</u> 39 589	<u>51 502</u> 39 589	<u>63 549</u> 39 589	<u>48 834</u> 39 589
213-101-0500	88, 250 120 530-2012	1000							



213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>54 906</u> 39 589	<u>64 323</u> 39 589	<u>47 442</u> 39 589	<u>50 276</u> 37 500	<u>45 655</u> 39 589
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>54 906</u> 39 589	<u>64 323</u> 39 589	<u>47 442</u> 39 589	<u>50 276</u> 37 500	<u>45 655</u> 39 589
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>54 906</u> 39 589	<u>64 323</u> 39 589	<u>47 442</u> 39 589	<u>50 276</u> 37 500	<u>45 655</u> 39 589
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>52 694</u> 39 589	<u>42 038</u> 37 500	<u>52 248</u> 37 500	<u>45 825</u> 39 589	<u>49 994</u> 39 589

213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>52 694</u> 39 589	<u>42 038</u> 37 500	<u>52 248</u> 37 500	<u>45 825</u> 39 589	<u>49 994</u> 39 589
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>52 694</u> 39 589	<u>42 038</u> 37 500	<u>52 248</u> 37 500	<u>45 825</u> 39 589	<u>49 994</u> 39 589
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>63 936</u> 39 589
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>63 936</u> 39 589
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>63 936</u> 39 589

213-101-0500	88 , 250 120 ' 530-2012	1000 .			

213-103. -

213-103-0100	- 3370-2019	1000 .							
213-103-0101	150	1000 .	1	3800	<u>122 593</u> 102 767	<u>115 977</u> 102 767	<u>116 800</u> 102 767	<u>129 008</u> 102 767	<u>114 096</u> 102 767
213-103-0200	i 250 120 88 - 3370-2019	1000 .							
213-103-0300	- 3370-2019	1000 .							

213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>97 799</u> 82 117	<u>92 576</u> 82 117	<u>93 226</u> 82 117	<u>102 863</u> 82 117	<u>91 091</u> 82 117
213-103-0400	, i 250 120 88 3370-2019	1000 .							
213-103-0600	- 3370-2019	1000 .							
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>154 275</u> 133 276	<u>147 573</u> 133 276	<u>148 406</u> 133 276	<u>160 775</u> 133 276	<u>145 667</u> 133 276
213-103-0800	, i 250 120 88 3370-2019	1000 .							
213-103-1000	- 3370-2019	1000 .							
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>134 325</u> 117 323	<u>129 016</u> 117 323	<u>129 676</u> 117 323	<u>139 475</u> 117 323	<u>127 506</u> 117 323
213-103-1200	, i 250 120 88 3370-2019	1000 .							

213-103-0100	- 3370-2019	1000 .							
213-103-0101	150	1000 .	1	3800	<u>120 249</u> 102 767	<u>129 792</u> 102 767	<u>112 685</u> 102 767	<u>120 758</u> 102 767	<u>110 875</u> 102 767
213-103-0200	- i 250 120 88 , 3370-2019	1000 .							
213-103-0300	- 3370-2019	1000 .							
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>95 949</u> 82 117	<u>103 482</u> 82 117	<u>89 977</u> 82 117	<u>96 351</u> 82 117	<u>88 548</u> 82 117
213-103-0400	- i 250 120 88 , 3370-2019	1000 .							
213-103-0600	- 3370-2019	1000 .							
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>151 901</u> 133 276	<u>161 569</u> 133 276	<u>144 237</u> 133 276	<u>152 417</u> 133 276	<u>142 403</u> 133 276

				,					
213-103-0800	3370-2019 i 250 120 - 88	1000 .							
213-103-1000	3370-2019 -	1000 .							
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>132 444</u> 117 323	<u>140 104</u> 117 323	<u>126 374</u> 117 323	<u>132 853</u> 117 323	<u>124 921</u> 117 323
213-103-1200	3370-2019 i 250 120 - 88	1000 .							

				,					
213-103-0100	3370-2019 -	1000 .							

213-103-0101	150	1000 .	1	3800	<u>118 007</u> 102 767	<u>125 547</u> 102 767	<u>124 936</u> 102 767	<u>111 047</u> 102 767	<u>115 272</u> 102 767
213-103-0200	, i 250 120 - 3370-2019 88	1000 .							
213-103-0300	- 3370-2019	1000 .							
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>94 179</u> 82 117	<u>100 132</u> 82 117	<u>99 649</u> 82 117	<u>88 684</u> 82 117	<u>92 019</u> 82 117
213-103-0400	, i 250 120 - 3370-2019 88	1000 .							
213-103-0600	- 3370-2019	1000 .							
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>149 629</u> 133 276	<u>157 269</u> 133 276	<u>156 649</u> 133 276	<u>142 578</u> 133 276	<u>146 858</u> 133 276
213-103-0800	, i 250 120 - 3370-2019 88	1000 .							

8.04-08-2024

213-103-1000	- 3370-2019	1000 .							
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>130 645</u> 117 323	<u>136 697</u> 117 323	<u>136 206</u> 117 323	<u>125 059</u> 117 323	<u>128 450</u> 117 323
213-103-1200	- i 250 120 88 , 3370-2019	1000 .							

213-103-0100	- 3370-2019	1000 .							
213-103-0101	150	1000 .	1	3800			<u>129 400</u> 102 767		
213-103-0200	- i 250 120 88 , 3370-2019	1000 .							



213-103-0300	- 3370-2019	1000 .			
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>103 173</u> 82 117
213-103-0400	- i 250 120 88 , 3370-2019	1000 .			
213-103-0600	- 3370-2019	1000 .			
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>161 172</u> 133 276
213-103-0800	- i 250 120 88 , 3370-2019	1000 .			
213-103-1000	- 3370-2019	1000 .			
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>139 789</u> 117 323

213-103-1200	3370-2019, i 250 - 120 88	1000 .			

**213-104.** , , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045

				,	, .
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

**213-2.**  
**213-201.**

					,	”	.		
213-201-0100	380 250 219 (10,7 ) 530-2012	3							
213-201-0102	125	3	2	800	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 280</u> 22 266	<u>25 416</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 844</u> 22 266

					,				
213-201-0100	380 250 219 (10,7 ) 530-2012	3							
213-201-0102	125	3	2	800	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 409</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 001</u> 22 266

					,				
213-201-0100	380 250 219 (10,7 ) 530-2012	3							
213-201-0102	125	3	2	800	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 055</u> 22 266	<u>25 116</u> 22 266

					,	
213-201-0100	380 250 219 (10,7 ) 530-2012	3				
213-201-0102	125	3	2	800	<u>25 689</u> 22 266	

213-3. , ,  
213-301.

					,	”	.		
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 872</u> 22 321	<u>25 939</u> 22 321	<u>26 180</u> 22 321	<u>29 745</u> 22 321	<u>25 390</u> 22 321
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 795</u> 17 963	<u>21 173</u> 17 176			<u>20 651</u> 17 176
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 853</u> 18 596	<u>21 404</u> 17 402			<u>20 882</u> 17 402
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 888</u> 19 133				
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>20 018</u> 17 109				

213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	$\frac{20\,172}{17\,109}$				

213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{27\,187}{22\,321}$	$\frac{29\,974}{22\,321}$	$\frac{24\,978}{22\,321}$	$\frac{27\,336}{22\,321}$	$\frac{24\,449}{22\,321}$
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600			$\frac{19\,955}{17\,176}$		$\frac{19\,042}{17\,176}$
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700			$\frac{20\,186}{17\,402}$		$\frac{19\,273}{17\,402}$
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					

213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 532</u> 22 321	<u>28 735</u> 22 321	<u>28 556</u> 22 321	<u>24 499</u> 22 321	<u>25 733</u> 22 321
213-301-0200	21520-89	3							



				,					
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600			<u>19 326</u> 17 176	<u>20 869</u> 17 176	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700			<u>19 557</u> 17 402	<u>21 099</u> 17 402	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

				,	
213-301-0100	( ) 31360-2007	3			

213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 860</u> 22 321
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	
213-301-0300	( )	3			
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	

213-302.

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>552</u> 446	<u>516</u> 446	<u>525</u> 446	<u>588</u> 446	<u>505</u> 446	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>736</u> 625	<u>700</u> 625	<u>709</u> 625	<u>772</u> 625	<u>689</u> 625	

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>539</u> 446	<u>592</u> 446	<u>496</u> 446	<u>542</u> 446	<u>487</u> 446	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>723</u> 625	<u>776</u> 625	<u>681</u> 625	<u>726</u> 625	<u>672</u> 625	

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>527</u> 446	<u>569</u> 446	<u>565</u> 446	<u>488</u> 446	<u>512</u> 446	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>711</u> 625	<u>753</u> 625	<u>749</u> 625	<u>672</u> 625	<u>696</u> 625	

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8			<u>590</u> 446			
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8			<u>774</u> 625			



213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>337</u> 246	<u>394</u> 246	<u>292</u> 246	<u>273</u> 199	<u>282</u> 246
213-304-0102	188 , - 390 190		2	19	<u>378</u> 286	<u>435</u> 286	<u>333</u> 286	<u>382</u> 286	<u>324</u> 286
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>233</u> 188	<u>260</u> 188	<u>212</u> 188	<u>235</u> 188	<u>207</u> 188
213-304-0104	188 , - 390 90		2	9	<u>261</u> 214	<u>288</u> 214	<u>239</u> 214	<u>262</u> 214	<u>235</u> 214

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>324</u> 246	<u>276</u> 199	<u>294</u> 199	<u>282</u> 246	<u>308</u> 246
213-304-0102	188 , - 390 190		2	19	<u>366</u> 286	<u>411</u> 286	<u>406</u> 286	<u>324</u> 286	<u>349</u> 286

213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>227</u> 188	<u>248</u> 188	<u>246</u> 188	<u>207</u> 188	<u>219</u> 188
213-304-0104	188 , 390 90 -		2	9	<u>255</u> 214	<u>276</u> 214	<u>274</u> 214	<u>235</u> 214	<u>247</u> 214

213-304-0100	945-92				
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>391</u> 246
213-304-0102	188 , 390 190 -		2	19	<u>433</u> 286
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>259</u> 188
213-304-0104	188 , 390 90 -		2	9	<u>286</u> 214

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,532}{3\,434}$				
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,257}{3\,132}$	$\frac{3\,240}{3\,132}$	$\frac{3\,244}{3\,132}$	$\frac{3\,273}{3\,132}$	$\frac{3\,235}{3\,132}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{3\,875}{3\,735}$	$\frac{3\,858}{3\,735}$	$\frac{3\,863}{3\,735}$	$\frac{3\,892}{3\,735}$	$\frac{3\,853}{3\,735}$

213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9					
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,251}{3\,132}$	$\frac{3\,275}{3\,132}$	$\frac{3\,231}{3\,132}$	$\frac{3\,252}{3\,132}$	$\frac{3\,227}{3\,132}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{3\,869}{3\,735}$	$\frac{3\,894}{3\,735}$	$\frac{3\,849}{3\,735}$	$\frac{3\,871}{3\,735}$	$\frac{3\,845}{3\,735}$



				,					
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9					
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 245</u> 3 132	<u>3 265</u> 3 132	<u>3 263</u> 3 132	<u>3 227</u> 3 132	<u>3 238</u> 3 132
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 864</u> 3 735	<u>3 883</u> 3 735	<u>3 881</u> 3 735	<u>3 845</u> 3 735	<u>3 857</u> 3 735

				,	
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 274</u> 3 132
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 893</u> 3 735

**213-307.**

213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>56 250</u> 44 643	<u>52 093</u> 44 643	<u>53 127</u> 44 643	<u>60 282</u> 44 643	<u>50 911</u> 44 643
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>64 734</u> 52 910	<u>60 576</u> 52 910	<u>61 611</u> 52 910	<u>68 765</u> 52 910	<u>59 394</u> 52 910

213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>54 713</u> 44 643	<u>60 775</u> 44 643	<u>49 913</u> 44 643	<u>55 098</u> 44 643	<u>48 886</u> 44 643
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>63 197</u> 52 910	<u>69 258</u> 52 910	<u>58 397</u> 52 910	<u>63 581</u> 52 910	<u>57 370</u> 52 910

					,				
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>53 369</u> 44 643	<u>58 171</u> 44 643	<u>57 723</u> 44 643	<u>48 911</u> 44 643	<u>51 650</u> 44 643
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>61 852</u> 52 910	<u>66 655</u> 52 910	<u>66 207</u> 52 910	<u>57 394</u> 52 910	<u>60 133</u> 52 910

					,	
213-307-0100	937-92	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>60 528</u> 44 643	
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>69 012</u> 52 910	

213-309.

				,	” .
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

22.

221.

221-1.

221-102.

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>22 852</u> 19 852	<u>40 350</u> 33 603	<u>37 360</u> 29 655	<u>48 621</u> 33 603	<u>39 156</u> 33 603

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>42 996</u> 33 603	<u>49 118</u> 33 603	<u>37 957</u> 33 304	<u>25 464</u> 19 852	<u>38 186</u> 33 603

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>41 638</u> 33 603	<u>23 673</u> 19 852	<u>27 205</u> 19 852	<u>37 220</u> 33 603	<u>39 902</u> 33 603

221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>48 869</u> 33 603

## 221-104.

221-104-0100	956-93								
221-104-0103	3,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>31 432</u> 28 280	<u>38 593</u> 28 634	<u>35 994</u> 28 280	<u>53 236</u> 28 634	<u>43 023</u> 28 634
221-104-0104	4,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>27 966</u> 24 855	<u>35 056</u> 25 166	<u>32 528</u> 24 855	<u>49 699</u> 25 166	<u>39 486</u> 25 166

221-104-0100	956-93								
221-104-0103	3,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>47 229</u> 28 634	<u>53 837</u> 28 634	<u>36 716</u> 28 634	<u>34 093</u> 28 280	<u>40 470</u> 28 634
221-104-0104	4,5 / 2 ' 956-93	3	1	2504	<u>43 691</u> 25 166	<u>50 300</u> 25 166	<u>33 178</u> 25 166	<u>30 627</u> 24 855	<u>36 933</u> 25 166

					,					
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>46 027</u> 28 634	<u>32 269</u> 28 280	<u>35 867</u> 28 280	<u>41 822</u> 28 634	<u>42 423</u> 28 634	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>42 490</u> 25 166	<u>28 802</u> 24 855	<u>32 401</u> 24 855	<u>38 285</u> 25 166	<u>38 885</u> 25 166	

					,	
221-104-0100	956-93					
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>46 027</u> 28 634	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>42 490</u> 25 166	



222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92 ) ( ,	3	1	2477	<u>111 382</u> 98 877	<u>109 456</u> 101 842	<u>110 509</u> 101 842	<u>117 791</u> 101 842	<u>108 253</u> 101 842
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>101 069</u> 96 500	<u>111 378</u> 98 766	<u>113 260</u> 98 766	<u>128 033</u> 98 766	<u>109 227</u> 98 766
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 803</u> 99 202	<u>114 029</u> 101 386	<u>115 911</u> 101 386	<u>130 684</u> 101 386	<u>111 878</u> 101 386
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>111 901</u> 107 136	<u>122 330</u> 109 358	<u>124 250</u> 109 358	<u>139 323</u> 109 358	<u>120 135</u> 109 358

222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>132 315</u> 127 238	<u>142 904</u> 129 460	<u>144 863</u> 129 460	<u>160 236</u> 129 460	<u>140 666</u> 129 460
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>93 194</u> 90 253	<u>99 203</u> 91 876	<u>100 228</u> 91 876	<u>108 275</u> 91 876	<u>98 031</u> 91 876
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>95 136</u> 92 172	<u>101 089</u> 93 740	<u>102 114</u> 93 740	<u>110 161</u> 93 740	<u>99 918</u> 93 740

222-101-0207	7	3	1	1330	<u>118 537</u> 115 310	<u>124 843</u> 117 258	<u>125 861</u> 117 258	<u>133 848</u> 117 258	<u>123 681</u> 117 258
222-101-0208	31310- 8-9	3	1	1900	<u>121 334</u> 117 292	<u>129 254</u> 119 001	<u>130 708</u> 119 001	<u>142 118</u> 119 001	<u>127 593</u> 119 001
222-101-0300	3131	3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>100 764</u> 96 199	<u>111 045</u> 98 437	<u>112 927</u> 98 437	<u>127 700</u> 98 437	<u>108 894</u> 98 437

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>104 127</u> 99 522	<u>114 332</u> 101 685	<u>116 214</u> 101 685	<u>130 987</u> 101 685	<u>112 181</u> 101 685
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>104 029</u> 99 398	<u>114 357</u> 101 618	<u>116 255</u> 101 618	<u>131 148</u> 101 618	<u>112 189</u> 101 618
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>123 084</u> 118 049	<u>133 864</u> 120 297	<u>135 861</u> 120 297	<u>151 534</u> 120 297	<u>131 582</u> 120 297
222-101-0305		3	1	1350	<u>97 558</u> 94 551	<u>103 553</u> 96 129	<u>104 586</u> 96 129	<u>112 693</u> 96 129	<u>102 373</u> 96 129

					,	,	.		
222-101-0306		3	1	1340	<u>94 419</u> 91 463	<u>100 362</u> 93 021	<u>101 387</u> 93 021	<u>109 434</u> 93 021	<u>99 190</u> 93 021
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>105 567</u> 102 479	<u>111 499</u> 104 027	<u>112 525</u> 104 027	<u>120 572</u> 104 027	<u>110 328</u> 104 027
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>125 772</u> 122 211	<u>132 400</u> 123 899	<u>133 555</u> 123 899	<u>142 623</u> 123 899	<u>131 079</u> 123 899

222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>93 986</u> 89 515	<u>104 140</u> 91 660	<u>106 014</u> 91 660	<u>120 727</u> 91 660	<u>101 998</u> 91 660
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>93 700</u> 89 191	<u>103 964</u> 91 348	<u>105 861</u> 91 348	<u>120 754</u> 91 348	<u>101 795</u> 91 348
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>111 192</u> 106 311	<u>121 513</u> 108 138	<u>123 502</u> 108 138	<u>139 116</u> 108 138	<u>119 240</u> 108 138
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>90 274</u> 87 231	<u>96 628</u> 88 873	<u>97 730</u> 88 873	<u>106 378</u> 88 873	<u>95 369</u> 88 873

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>95 967</u> 92 774	<u>102 573</u> 94 471	<u>103 720</u> 94 471	<u>112 728</u> 94 471	<u>101 261</u> 94 471
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>109 869</u> 106 305	<u>116 921</u> 107 961	<u>118 184</u> 107 961	<u>128 092</u> 107 961	<u>115 479</u> 107 961
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>121 172</u> 117 653	<u>128 183</u> 119 686	<u>129 346</u> 119 686	<u>138 474</u> 119 686	<u>126 854</u> 119 686

8.04-08-2024

222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>153 512</u> 148 171	<u>164 220</u> 150 476	<u>166 186</u> 150 476	<u>181 619</u> 150 476	<u>161 973</u> 150 476

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>112 123</u> 101 842	<u>118 292</u> 101 842	<u>107 350</u> 101 842	<u>109 987</u> 98 877	<u>107 275</u> 101 842
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>116 908</u> 98 766	<u>128 989</u> 98 766	<u>105 229</u> 98 766	<u>107 337</u> 96 500	<u>105 229</u> 98 766



222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>119 558</u> 101 386	<u>131 640</u> 101 386	<u>107 880</u> 101 386	<u>110 072</u> 99 202	<u>107 880</u> 101 386
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>127 972</u> 109 358	<u>140 299</u> 109 358	<u>116 056</u> 109 358	<u>118 297</u> 107 136	<u>116 056</u> 109 358
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>148 658</u> 129 460	<u>161 231</u> 129 460	<u>136 505</u> 129 460	<u>138 838</u> 127 238	<u>136 505</u> 129 460
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>102 214</u> 91 876	<u>108 795</u> 91 876	<u>95 853</u> 91 876	<u>96 608</u> 90 253	<u>95 853</u> 91 876

				,					
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>104 101</u> 93 740	<u>110 682</u> 93 740	<u>97 740</u> 93 740	<u>98 550</u> 92 172	<u>97 740</u> 93 740
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>127 833</u> 117 258	<u>134 365</u> 117 258	<u>121 519</u> 117 258	<u>121 926</u> 115 310	<u>121 519</u> 117 258
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>133 525</u> 119 001	<u>142 856</u> 119 001	<u>124 505</u> 119 001	<u>126 175</u> 117 292	<u>124 505</u> 119 001

222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>116 575</u> 98 437	<u>128 656</u> 98 437	<u>104 896</u> 98 437	<u>107 033</u> 96 199	<u>104 896</u> 98 437
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 861</u> 101 685	<u>131 943</u> 101 685	<u>108 183</u> 101 685	<u>110 396</u> 99 522	<u>108 183</u> 101 685
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>119 932</u> 101 618	<u>132 112</u> 101 618	<u>108 158</u> 101 618	<u>110 348</u> 99 398	<u>108 158</u> 101 618
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>139 730</u> 120 297	<u>152 549</u> 120 297	<u>127 340</u> 120 297	<u>129 735</u> 118 049	<u>127 340</u> 120 297

				,					
222-101-0305		3	1	1350	$\frac{106\,587}{96\,129}$	$\frac{113\,218}{96\,129}$	$\frac{100\,179}{96\,129}$	$\frac{100\,998}{94\,551}$	$\frac{100\,179}{96\,129}$
222-101-0306		3	1	1340	$\frac{103\,374}{93\,021}$	$\frac{109\,955}{93\,021}$	$\frac{97\,012}{93\,021}$	$\frac{97\,833}{91\,463}$	$\frac{97\,012}{93\,021}$
222-101-0307	7	3	1	1340	$\frac{114\,511}{104\,027}$	$\frac{121\,092}{104\,027}$	$\frac{108\,150}{104\,027}$	$\frac{108\,981}{102\,479}$	$\frac{108\,150}{104\,027}$

	8-9								
222-101-0308		3	1	1510	<u>135 793</u> 123 899	<u>143 209</u> 123 899	<u>128 625</u> 123 899	<u>129 619</u> 122 211	<u>128 625</u> 123 899
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 647</u> 91 660	<u>121 679</u> 91 660	<u>98 016</u> 91 660	<u>100 229</u> 89 515	<u>98 016</u> 91 660
	7								
222-101-0402	12504-2015	3	1	2480	<u>109 538</u> 91 348	<u>121 718</u> 91 348	<u>97 765</u> 91 348	<u>100 020</u> 89 191	<u>97 765</u> 91 348
	8-9								
222-101-0403	12504-2015	3	1	2600	<u>127 357</u> 108 138	<u>140 126</u> 108 138	<u>115 014</u> 108 138	<u>117 817</u> 106 311	<u>115 014</u> 108 138

				,					
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{99\,865}{88\,873}$	$\frac{106\,937}{88\,873}$	$\frac{93\,029}{88\,873}$	$\frac{93\,944}{87\,231}$	$\frac{93\,029}{88\,873}$
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	$\frac{105\,944}{94\,471}$	$\frac{113\,311}{94\,471}$	$\frac{98\,823}{94\,471}$	$\frac{99\,790}{92\,774}$	$\frac{98\,823}{94\,471}$
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	$\frac{120\,630}{107\,961}$	$\frac{128\,733}{107\,961}$	$\frac{112\,797}{107\,961}$	$\frac{114\,073}{106\,305}$	$\frac{112\,797}{107\,961}$

				,					
222-101-0407	8-9  31310-201	3	1	1520	<u>131 599</u> 119 686	<u>139 064</u> 119 686	<u>124 383</u> 119 686	<u>125 045</u> 117 653	<u>124 383</u> 119 686
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>169 996</u> 150 476	<u>182 618</u> 150 476	<u>157 796</u> 150 476	<u>160 061</u> 148 171	<u>157 796</u> 150 476

				,					
222-101-0100	13015-2012	3							

222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>110 754</u> 101 842	<u>113 538</u> 98 877	<u>112 714</u> 98 877	<u>106 302</u> 101 842	<u>109 005</u> 101 842
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>114 346</u> 98 766	<u>103 035</u> 96 500	<u>111 077</u> 96 500	<u>105 229</u> 98 766	<u>110 572</u> 98 766
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 997</u> 101 386	<u>105 770</u> 99 202	<u>113 811</u> 99 202	<u>107 880</u> 101 386	<u>113 222</u> 101 386
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>125 358</u> 109 358	<u>113 908</u> 107 136	<u>122 112</u> 107 136	<u>116 056</u> 109 358	<u>121 507</u> 109 358
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>145 993</u> 129 460	<u>134 361</u> 127 238	<u>142 729</u> 127 238	<u>136 505</u> 129 460	<u>142 065</u> 129 460



				,					
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>100 819</u> 91 876	<u>94 265</u> 90 253	<u>98 645</u> 90 253	<u>95 853</u> 91 876	<u>98 763</u> 91 876
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 706</u> 93 740	<u>96 207</u> 92 172	<u>100 587</u> 92 172	<u>97 740</u> 93 740	<u>100 650</u> 93 740
222-101-0207	31310-7	3	1	1330	<u>126 448</u> 117 258	<u>119 600</u> 115 310	<u>123 948</u> 115 310	<u>121 519</u> 117 258	<u>124 407</u> 117 258

	8-9								
222-101-0208	3131	3	1	1900	<u>131 546</u> 119 001	<u>122 853</u> 117 292	<u>129 063</u> 117 292	<u>124 505</u> 119 001	<u>128 631</u> 119 001
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>114 013</u> 98 437	<u>102 731</u> 96 199	<u>110 772</u> 96 199	<u>104 896</u> 98 437	<u>110 239</u> 98 437
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>117 299</u> 101 685	<u>106 094</u> 99 522	<u>114 135</u> 99 522	<u>108 183</u> 101 685	<u>113 525</u> 101 685
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>117 349</u> 101 618	<u>106 012</u> 99 398	<u>114 118</u> 99 398	<u>108 158</u> 101 618	<u>113 544</u> 101 618

222-101-0304	8-9  12504-2015	3	1	2610	<u>137 012</u> 120 297	<u>125 170</u> 118 049	<u>133 702</u> 118 049	<u>127 340</u> 120 297	<u>133 008</u> 120 297
222-101-0305		3	1	1350	<u>105 182</u> 96 129	<u>98 637</u> 94 551	<u>103 050</u> 94 551	<u>100 179</u> 96 129	<u>103 111</u> 96 129
222-101-0306		3	1	1340	<u>101 978</u> 93 021	<u>95 490</u> 91 463	<u>99 870</u> 91 463	<u>97 012</u> 93 021	<u>99 923</u> 93 021

				,					
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>113 116</u> 104 027	<u>106 638</u> 102 479	<u>111 018</u> 102 479	<u>108 150</u> 104 027	<u>111 060</u> 104 027
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>134 221</u> 123 899	<u>126 979</u> 122 211	<u>131 915</u> 122 211	<u>128 625</u> 123 899	<u>131 904</u> 123 899
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 095</u> 91 660	<u>95 945</u> 89 515	<u>103 953</u> 89 515	<u>98 016</u> 91 660	<u>103 337</u> 91 660
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>106 955</u> 91 348	<u>95 683</u> 89 191	<u>103 789</u> 89 191	<u>97 765</u> 91 348	<u>103 151</u> 91 348

222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>124 650</u> 108 138	<u>113 270</u> 106 311	<u>121 769</u> 106 311	<u>115 014</u> 108 138	<u>120 661</u> 108 138
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 366</u> 88 873	<u>91 426</u> 87 231	<u>96 133</u> 87 231	<u>93 029</u> 88 873	<u>96 156</u> 88 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 382</u> 94 471	<u>97 167</u> 92 774	<u>102 070</u> 92 774	<u>98 823</u> 94 471	<u>102 081</u> 94 471

				,					
222-101-0406	7  31310-2015	3	1	1650	<u>118 912</u> 107 961	<u>111 188</u> 106 305	<u>116 581</u> 106 305	<u>112 797</u> 107 961	<u>116 380</u> 107 961
222-101-0407	8-9  31310-201	3	1	1520	<u>130 016</u> 119 686	<u>122 387</u> 117 653	<u>127 356</u> 117 653	<u>124 383</u> 119 686	<u>127 684</u> 119 686
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>167 320</u> 150 476	<u>155 567</u> 148 171	<u>163 967</u> 148 171	<u>157 796</u> 150 476	<u>163 377</u> 150 476

222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	937-92 ) ( ,	3	1	2477	<u>118 041</u> 101 842
222-101-0200	12504-2015	3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>128 511</u> 98 766
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>131 162</u> 101 386
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>139 811</u> 109 358
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>160 734</u> 129 460

				,	
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>108 535</u> 91 876
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>110 422</u> 93 740
222-101-0207	31310-7	3	1	1330	<u>134 106</u> 117 258





				,	
222-101-0304	8-9  12504-2015	3	1	2610	<u>152 041</u> 120 297
222-101-0305		3	1	1350	<u>112 955</u> 96 129
222-101-0306		3	1	1340	<u>109 695</u> 93 021

				,	
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>120 832</u> 104 027
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>142 916</u> 123 899
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>121 203</u> 91 660
222-101-0402	7  12504-2015	3	1	2480	<u>121 236</u> 91 348

				,	
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>139 621</u> 108 138
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>106 657</u> 88 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 020</u> 94 471

				,	
222-101-0406	7  31310-2015	3	1	1650	<u>128 413</u> 107 961
222-101-0407	8-9  31310-201	3	1	1520	<u>138 769</u> 119 686
222-101-0500	12504-2015	3			
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>182 119</u> 150 476

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

## 222-103.

222-103-0100	27108-86								
222-103-0101	1 3		1	2562	<u>430 491</u> 423 080	<u>399 665</u> 388 393	<u>400 754</u> 388 393	<u>408 286</u> 388 393	<u>398 421</u> 388 393
222-103-0102	2 3		1	5225	<u>659 003</u> 646 486	<u>626 105</u> 605 357	<u>628 326</u> 605 357	<u>643 687</u> 605 357	<u>623 567</u> 605 357
222-103-0103	3 3		1	4635	<u>592 938</u> 581 735	<u>558 622</u> 540 179	<u>560 592</u> 540 179	<u>574 218</u> 540 179	<u>556 370</u> 540 179
222-103-0400	13015-2012								
222-103-0401	1		1	5780	<u>499 292</u> 488 170	<u>477 544</u> 457 143	<u>480 001</u> 457 143	<u>496 994</u> 457 143	<u>474 737</u> 457 143
222-103-0402	2		1	1042	<u>162 880</u> 160 011	<u>149 971</u> 145 536	<u>150 414</u> 145 536	<u>153 477</u> 145 536	<u>149 465</u> 145 536
222-103-0403	3		1	7469	<u>632 114</u> 617 896	<u>612 017</u> 585 714	<u>615 192</u> 585 714	<u>637 150</u> 585 714	<u>608 389</u> 585 714
222-103-0404	4		1	5073	<u>443 756</u> 433 929	<u>421 506</u> 403 571	<u>423 662</u> 403 571	<u>438 576</u> 403 571	<u>419 041</u> 403 571
222-103-0405	5		1	4020	<u>389 735</u> 381 496	<u>357 345</u> 342 857	<u>359 054</u> 342 857	<u>370 872</u> 342 857	<u>355 393</u> 342 857

222-103-0406	6		1	5175	<u>506 060</u> 495 402	<u>483 212</u> 464 286	<u>485 411</u> 464 286	<u>500 625</u> 464 286	<u>480 698</u> 464 286
222-103-0407	7		1	436	<u>143 116</u> 141 027	<u>129 432</u> 126 786	<u>129 618</u> 126 786	<u>130 899</u> 126 786	<u>129 220</u> 126 786
222-103-0408	8		1	5217	<u>496 950</u> 486 362	<u>474 284</u> 455 357	<u>476 502</u> 455 357	<u>491 839</u> 455 357	<u>471 750</u> 455 357
222-103-0409	9		1	3338	<u>337 881</u> 330 871	<u>314 021</u> 301 786	<u>315 440</u> 301 786	<u>325 253</u> 301 786	<u>312 400</u> 301 786
222-103-0410	10		1	3348	<u>337 890</u> 330 871	<u>314 047</u> 301 786	<u>315 470</u> 301 786	<u>325 313</u> 301 786	<u>312 421</u> 301 786

222-103-0100	27108-86								
222-103-0101	1 3		1	2562	<u>402 424</u> 388 393	<u>408 804</u> 388 393	<u>397 487</u> 388 393	<u>433 384</u> 423 080	<u>397 409</u> 388 393
222-103-0102	2 3		1	5225	<u>631 731</u> 605 357	<u>644 744</u> 605 357	<u>621 663</u> 605 357	<u>664 904</u> 646 486	<u>621 505</u> 605 357



222-103-0103	3 3		1	4635	<u>563 613</u> 540 179	<u>575 156</u> 540 179	<u>554 682</u> 540 179	<u>598 173</u> 581 735	<u>554 541</u> 540 179
222-103-0400	13015-2012								
222-103-0401	1		1	5780	<u>483 768</u> 457 143	<u>498 163</u> 457 143	<u>472 631</u> 457 143	<u>505 820</u> 488 170	<u>472 456</u> 457 143
222-103-0402	2		1	1042	<u>151 093</u> 145 536	<u>153 688</u> 145 536	<u>149 085</u> 145 536	<u>164 057</u> 160 011	<u>149 054</u> 145 536
222-103-0403	3		1	7469	<u>620 060</u> 585 714	<u>638 662</u> 585 714	<u>605 668</u> 585 714	<u>640 549</u> 617 896	<u>605 441</u> 585 714
222-103-0404	4		1	5073	<u>426 968</u> 403 571	<u>439 603</u> 403 571	<u>417 193</u> 403 571	<u>449 486</u> 433 929	<u>417 039</u> 403 571
222-103-0405	5		1	4020	<u>361 674</u> 342 857	<u>371 686</u> 342 857	<u>353 928</u> 342 857	<u>394 275</u> 381 496	<u>353 806</u> 342 857
222-103-0406	6		1	5175	<u>488 784</u> 464 286	<u>501 673</u> 464 286	<u>478 813</u> 464 286	<u>511 905</u> 495 402	<u>478 655</u> 464 286
222-103-0407	7		1	436	<u>129 902</u> 126 786	<u>130 988</u> 126 786	<u>129 062</u> 126 786	<u>143 609</u> 141 027	<u>129 048</u> 126 786
222-103-0408	8		1	5217	<u>479 902</u> 455 357	<u>492 895</u> 455 357	<u>469 850</u> 455 357	<u>502 842</u> 486 362	<u>469 691</u> 455 357
222-103-0409	9		1	3338	<u>317 615</u> 301 786	<u>325 929</u> 301 786	<u>311 184</u> 301 786	<u>341 651</u> 330 871	<u>311 082</u> 301 786

222-103-0410	10		1	3348	<u>317 652</u> 301 786	<u>325 990</u> 301 786	<u>311 201</u> 301 786	<u>341 672</u> 330 871	<u>311 099</u> 301 786

222-103-0100	27108-86								
222-103-0101	1 3		1	2562	<u>401 008</u> 388 393	<u>430 491</u> 423 080	<u>435 287</u> 423 080	<u>396 403</u> 388 393	<u>399 198</u> 388 393
222-103-0102	2 3		1	5225	<u>628 844</u> 605 357	<u>659 003</u> 646 486	<u>668 785</u> 646 486	<u>619 453</u> 605 357	<u>625 153</u> 605 357
222-103-0103	3 3		1	4635	<u>561 052</u> 540 179	<u>592 938</u> 581 735	<u>601 616</u> 581 735	<u>552 721</u> 540 179	<u>557 777</u> 540 179
222-103-0400	13015-2012								
222-103-0401	1		1	5780	<u>480 574</u> 457 143	<u>499 292</u> 488 170	<u>510 113</u> 488 170	<u>470 186</u> 457 143	<u>476 492</u> 457 143

222-103-0402	2		1	1042	<u>150 517</u> 145 536	<u>162 880</u> 160 011	<u>164 831</u> 160 011	<u>148 645</u> 145 536	<u>149 781</u> 145 536
222-103-0403	3		1	7469	<u>615 933</u> 585 714	<u>632 114</u> 617 896	<u>646 097</u> 617 896	<u>602 509</u> 585 714	<u>610 657</u> 585 714
222-103-0404	4		1	5073	<u>424 165</u> 403 571	<u>443 756</u> 433 929	<u>453 254</u> 433 929	<u>415 047</u> 403 571	<u>420 582</u> 403 571
222-103-0405	5		1	4020	<u>359 453</u> 342 857	<u>389 735</u> 381 496	<u>397 261</u> 381 496	<u>352 228</u> 342 857	<u>356 613</u> 342 857
222-103-0406	6		1	5175	<u>485 925</u> 464 286	<u>506 060</u> 495 402	<u>515 749</u> 495 402	<u>476 623</u> 464 286	<u>482 269</u> 464 286
222-103-0407	7		1	436	<u>129 661</u> 126 786	<u>143 116</u> 141 027	<u>143 933</u> 141 027	<u>128 877</u> 126 786	<u>129 353</u> 126 786
222-103-0408	8		1	5217	<u>477 019</u> 455 357	<u>496 950</u> 486 362	<u>506 717</u> 486 362	<u>467 643</u> 455 357	<u>473 334</u> 455 357
222-103-0409	9		1	3338	<u>315 771</u> 301 786	<u>337 881</u> 330 871	<u>344 131</u> 330 871	<u>309 772</u> 301 786	<u>313 413</u> 301 786
222-103-0410	10		1	3348	<u>315 802</u> 301 786	<u>337 890</u> 330 871	<u>344 158</u> 330 871	<u>309 785</u> 301 786	<u>313 437</u> 301 786

222-103-0100	27108-86				
222-103-0101	1 3		1	2562	<u>408 545</u> 388 393
222-103-0102	2 3		1	5225	<u>644 215</u> 605 357
222-103-0103	3 3		1	4635	<u>574 687</u> 540 179
222-103-0400	13015-2012				
222-103-0401	1		1	5780	<u>497 579</u> 457 143
222-103-0402	2		1	1042	<u>153 583</u> 145 536
222-103-0403	3		1	7469	<u>637 906</u> 585 714
222-103-0404	4		1	5073	<u>439 089</u> 403 571
222-103-0405	5		1	4020	<u>371 279</u> 342 857
222-103-0406	6		1	5175	<u>501 149</u> 464 286

				,	
222-103-0407	7		1	436	<u>130 944</u> 126 786
222-103-0408	8		1	5217	<u>492 367</u> 455 357
222-103-0409	9		1	3338	<u>325 591</u> 301 786
222-103-0410	10		1	3348	<u>325 651</u> 301 786

222-104.

				,	”	.			
222-104-0200	30 18980-2015								
222-104-0205	1		1	1500	<u>135 852</u> 132 891	<u>136 696</u> 131 250	<u>137 333</u> 131 250	<u>141 743</u> 131 250	<u>135 967</u> 131 250

222-104-0206	2		1	1445	<u>151 354</u> 148 259	<u>151 915</u> 146 429	<u>152 529</u> 146 429	<u>156 777</u> 146 429	<u>151 213</u> 146 429

222-104-0200	30 18980-2015								
222-104-0205	1		1	1500	<u>138 311</u> 131 250	<u>142 047</u> 131 250	<u>135 421</u> 131 250	<u>137 546</u> 132 891	<u>135 375</u> 131 250
222-104-0206	2		1	1445	<u>153 471</u> 146 429	<u>157 069</u> 146 429	<u>150 686</u> 146 429	<u>152 986</u> 148 259	<u>150 642</u> 146 429

					,				
222-104-0200	30 18980-2015								
222-104-0205	1		1	1500	<u>137 482</u> 131 250	<u>135 852</u> 132 891	<u>138 660</u> 132 891	<u>134 786</u> 131 250	<u>136 423</u> 131 250
222-104-0206	2		1	1445	<u>152 672</u> 146 429	<u>151 354</u> 148 259	<u>154 059</u> 148 259	<u>150 075</u> 146 429	<u>151 651</u> 146 429

					,	
222-104-0200	30 18980-2015					
222-104-0205	1		1	1500	<u>141 895</u> 131 250	
222-104-0206	2		1	1445	<u>156 923</u> 146 429	

222-2. ,  
222-203.

222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	$\frac{132\,707}{128\,339}$	$\frac{138\,798}{130\,675}$	$\frac{139\,878}{130\,675}$	$\frac{147\,345}{130\,675}$	$\frac{137\,564}{130\,675}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0302	, 6 949-92	2	1	300	$\frac{7\,587}{7\,164}$	$\frac{8\,912}{8\,041}$	$\frac{8\,522}{7\,540}$	$\frac{9\,921}{8\,041}$	$\frac{8\,766}{8\,041}$
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{9\,230}{8\,785}$	$\frac{9\,994}{9\,103}$	$\frac{9\,934}{8\,920}$	$\frac{11\,014}{9\,103}$	$\frac{9\,847}{9\,103}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0402	, 4,5 949-92	2	1	313	$\frac{9\,631}{9\,160}$	$\frac{10\,094}{9\,160}$	$\frac{10\,238}{9\,160}$		$\frac{9\,987}{9\,160}$



222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>9 876</u> 9 400	<u>10 341</u> 9 400	<u>10 485</u> 9 400		<u>10 234</u> 9 400
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>9 665</u> 9 202	<u>10 954</u> 10 023	<u>10 321</u> 9 279	<u>12 011</u> 10 023	<u>10 801</u> 10 023
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	<u>11 189</u> 10 674				
222-203-0408	, 8 h-180	2	1	264	<u>8 769</u> 8 427	<u>9 715</u> 8 927	<u>9 827</u> 8 927	<u>10 603</u> 8 927	<u>9 587</u> 8 927

222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	<u>141 533</u> 130 675	<u>147 859</u> 130 675	<u>136 510</u> 130 675	<u>135 431</u> 128 339	<u>136 510</u> 130 675
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0302	, 6 949-92	2	1	300	<u>9 235</u> 8 041	<u>9 982</u> 8 041	<u>8 657</u> 8 041	<u>7 906</u> 7 164	<u>8 648</u> 8 041
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>10 321</u> 9 103	<u>11 075</u> 9 103	<u>9 257</u> 8 629	<u>9 552</u> 8 785	<u>9 727</u> 9 103
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0402	, 4,5 949-92	2	1	313	<u>10 485</u> 9 160		<u>9 844</u> 9 160	<u>10 005</u> 9 160	<u>9 736</u> 9 160
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>10 733</u> 9 400		<u>10 090</u> 9 400	<u>10 252</u> 9 400	<u>9 982</u> 9 400

				,					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>11 292</u> 10 023	<u>12 074</u> 10 023	<u>10 687</u> 10 023	<u>10 155</u> 9 202	<u>10 677</u> 10 023
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329					
222-203-0408	, 8 h-180	2	1	264	<u>9 999</u> 8 927	<u>10 657</u> 8 927	<u>9 491</u> 8 927	<u>9 067</u> 8 427	<u>9 483</u> 8 927

				,					
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	<u>140 130</u> 130 675	<u>133 581</u> 128 339	<u>137 231</u> 128 339	<u>136 510</u> 130 675	<u>138 336</u> 130 675

8.04-08-2024

222-203-0300	949-92	2							
222-203-0302	, 6 949-92	2	1	300	$\frac{9\,069}{8\,041}$	$\frac{7\,687}{7\,164}$	$\frac{8\,119}{7\,164}$	$\frac{8\,530}{8\,041}$	$\frac{8\,857}{8\,041}$
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{10\,153}{9\,103}$	$\frac{9\,331}{8\,785}$	$\frac{9\,767}{8\,785}$	$\frac{9\,609}{9\,103}$	$\frac{9\,939}{9\,103}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0402	, 4,5 949-92	2	1	313	$\frac{10\,293}{9\,160}$	$\frac{10\,940}{9\,160}$	$\frac{10\,261}{9\,160}$	$\frac{9\,723}{9\,160}$	
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{10\,541}{9\,400}$	$\frac{11\,189}{9\,400}$	$\frac{10\,509}{9\,400}$	$\frac{9\,969}{9\,400}$	
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{11\,119}{10\,023}$	$\frac{9\,770}{9\,202}$	$\frac{10\,221}{9\,202}$	$\frac{10\,554}{10\,023}$	$\frac{10\,897}{10\,023}$

				,					
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329					
222-203-0408	, 8 h-180	2	1	264	<u>9 853</u> 8 927	<u>8 769</u> 8 427	<u>9 263</u> 8 427	<u>9 379</u> 8 927	<u>9 667</u> 8 927

				,	
222-203-0200	12767-2016	3			
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	<u>147 602</u> 130 675
222-203-0300	949-92	2			
222-203-0302	, 6 949-92	2	1	300	<u>9 952</u> 8 041

				,	
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>11 044</u> 9 103
222-203-0400	949-92	2			
222-203-0402	, 4,5 949-92	2	1	313	
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 042</u> 10 023
222-203-0405	, 10 949-92	2	1	329	

222-203-0408	h-180, 8	2	1	264	<u>10 630</u> 8 927

222-3. , ,  
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 620</u> 6 113	<u>6 173</u> 5 867	<u>6 211</u> 5 867	<u>6 479</u> 5 867	<u>6 128</u> 5 867
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 049</u> 18 860	<u>20 366</u> 18 860	<u>20 506</u> 18 860		<u>20 138</u> 18 860

222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 557</u> 13 920				

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 271</u> 5 867	<u>6 497</u> 5 867	<u>6 091</u> 5 867	<u>6 569</u> 6 113	<u>6 070</u> 5 867
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 823</u> 18 860		<u>19 910</u> 18 860	<u>20 936</u> 18 860	<u>19 702</u> 18 860
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					



				,					
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 220</u> 5 867	<u>6 699</u> 6 113	<u>6 669</u> 6 113	<u>6 054</u> 5 867	<u>6 156</u> 5 867
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 596</u> 18 860	<u>21 389</u> 18 860	<u>21 389</u> 18 860	<u>19 746</u> 18 860	
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					

				,	
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 488</u> 5 867

					,	
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444		
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

222-302. ,

					,	”	.			
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 124</u> 152 423	<u>163 328</u> 154 813	<u>164 425</u> 154 813	<u>172 010</u> 154 813	<u>162 075</u> 154 813	

				,					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>166 106</u> 154 813	<u>172 532</u> 154 813	<u>161 005</u> 154 813	<u>159 892</u> 152 423	<u>161 005</u> 154 813

				,					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>164 681</u> 154 813	<u>158 012</u> 152 423	<u>161 720</u> 152 423	<u>161 005</u> 154 813	<u>162 858</u> 154 813

222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>172 271</u> 154 813

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>5 806</u> 5 153	<u>4 176</u> 3 795	<u>4 231</u> 3 795	<u>4 613</u> 3 795	<u>4 113</u> 3 795
225-101-0102	7-6		1	250	<u>7 974</u> 6 780	<u>8 777</u> 8 036	<u>8 884</u> 8 036	<u>9 619</u> 8 036	<u>8 656</u> 8 036

225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 475</u> 9 673	<u>9 881</u> 8 795	<u>10 042</u> 8 795	<u>11 159</u> 8 795	<u>9 696</u> 8 795
225-101-0104	10-3		1	200	<u>5 918</u> 4 972	<u>6 389</u> 5 804	<u>6 474</u> 5 804	<u>7 062</u> 5 804	<u>6 292</u> 5 804
225-101-0105	10-6		1	400	<u>10 638</u> 8 769	<u>10 159</u> 9 019	<u>10 329</u> 9 019	<u>11 505</u> 9 019	<u>9 965</u> 9 019
225-101-0106	10-9		1	600	<u>10 613</u> 9 821	<u>14 311</u> 12 612	<u>13 994</u> 12 054	<u>16 330</u> 12 612	<u>14 020</u> 12 612
225-101-0108	15-6		1	660	<u>15 672</u> 12 626	<u>15 257</u> 13 393	<u>15 537</u> 13 393	<u>17 478</u> 13 393	<u>14 936</u> 13 393
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>16 303</u> 15 000	<u>22 911</u> 20 089	<u>22 294</u> 19 071	<u>26 276</u> 20 089	<u>22 425</u> 20 089
225-101-0110	20-6		1	980	<u>22 590</u> 18 080	<u>23 161</u> 20 387	<u>23 577</u> 20 387	<u>26 458</u> 20 387	<u>22 684</u> 20 387
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>26 601</u> 24 643	<u>34 428</u> 30 246	<u>33 905</u> 29 125	<u>39 408</u> 30 246	<u>33 709</u> 30 246
225-101-0114	15-3		1	320	<u>12 456</u> 7 232	<u>9 410</u> 8 482	<u>9 546</u> 8 482	<u>10 486</u> 8 482	<u>9 254</u> 8 482
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>17 732</u> 10 848	<u>16 714</u> 12 500	<u>17 384</u> 12 500	<u>22 014</u> 12 500	<u>15 949</u> 12 500
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>5 952</u> 5 628	<u>4 195</u> 4 018	<u>4 216</u> 4 018	<u>4 363</u> 4 018	<u>4 171</u> 4 018

225-101-0500	8020-2016								
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>15 761</u> 14 464	<u>17 387</u> 14 464	<u>17 888</u> 14 464	<u>21 148</u> 14 464	<u>17 010</u> 14 464
225-101-0502	15-9		1	1855	<u>33 054</u> 30 737	<u>35 802</u> 30 737	<u>36 649</u> 30 737	<u>42 159</u> 30 737	<u>35 166</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>10 535</u> 9 911	<u>12 604</u> 11 307	<u>11 756</u> 10 286	<u>14 118</u> 11 307	<u>12 386</u> 11 307
225-101-0602	15		1	950	<u>23 205</u> 21 875	<u>25 008</u> 22 289	<u>25 332</u> 22 220	<u>28 204</u> 22 289	<u>24 546</u> 22 289
225-101-0603	20		1	1480	<u>48 648</u> 46 429	<u>44 801</u> 40 496	<u>46 416</u> 41 485	<u>49 781</u> 40 496	<u>44 082</u> 40 496
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 408</u> 14 012	<u>10 907</u> 10 140	<u>11 013</u> 10 140	<u>11 748</u> 10 140	<u>10 785</u> 10 140
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 525</u> 18 080	<u>15 855</u> 15 030	<u>15 962</u> 15 030	<u>16 696</u> 15 030	<u>15 734</u> 15 030
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 097</u> 32 093	<u>25 306</u> 23 272	<u>25 595</u> 23 272	<u>27 594</u> 23 272	<u>24 976</u> 23 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>35 842</u> 34 805	<u>30 217</u> 28 125	<u>30 506</u> 28 125	<u>32 505</u> 28 125	<u>29 887</u> 28 125

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>42 971</u> 36 402	<u>42 768</u> 38 742	<u>43 355</u> 38 742	<u>47 412</u> 38 742	<u>42 098</u> 38 742
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>57 433</u> 50 580	<u>48 966</u> 44 866	<u>49 552</u> 44 866	<u>53 609</u> 44 866	<u>48 295</u> 44 866
225-101-0620	10		1	800	<u>35 687</u> 32 647				
225-101-0621	6		1	2260	<u>88 328</u> 79 986				
225-101-0622	10		1	2480	<u>97 140</u> 87 981				

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>4 316</u> 3 795	<u>4 639</u> 3 795	<u>4 065</u> 3 795	<u>5 733</u> 5 153	<u>4 061</u> 3 795
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 046</u> 8 036	<u>9 669</u> 8 036	<u>8 565</u> 8 036	<u>7 834</u> 6 780	<u>8 557</u> 8 036

225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 290</u> 8 795	<u>11 236</u> 8 795	<u>9 558</u> 8 795	<u>11 262</u> 9 673	<u>9 546</u> 8 795
225-101-0104	10-3		1	200	<u>6 605</u> 5 804	<u>7 103</u> 5 804	<u>6 219</u> 5 804	<u>5 806</u> 4 972	<u>6 213</u> 5 804
225-101-0105	10-6		1	400	<u>10 590</u> 9 019	<u>11 586</u> 9 019	<u>9 718</u> 8 919	<u>10 413</u> 8 769	<u>9 807</u> 9 019
225-101-0106	10-9		1	600	<u>14 957</u> 12 612	<u>16 452</u> 12 612	<u>13 654</u> 12 467	<u>11 251</u> 9 821	<u>13 783</u> 12 612
225-101-0108	15-6		1	660	<u>15 967</u> 13 393	<u>17 611</u> 13 393	<u>14 515</u> 13 214	<u>15 302</u> 12 626	<u>14 676</u> 13 393
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>23 988</u> 20 089	<u>26 478</u> 20 089	<u>21 858</u> 19 888	<u>17 366</u> 15 000	<u>22 031</u> 20 089
225-101-0110	20-6		1	980	<u>24 216</u> 20 387	<u>26 656</u> 20 387	<u>22 071</u> 20 134	<u>22 041</u> 18 080	<u>22 298</u> 20 387
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>36 021</u> 30 246	<u>39 707</u> 30 246	<u>32 887</u> 29 967	<u>28 174</u> 24 643	<u>33 125</u> 30 246
225-101-0114	15-3		1	320	<u>9 754</u> 8 482	<u>10 551</u> 8 482	<u>9 138</u> 8 482	<u>11 783</u> 7 232	<u>9 128</u> 8 482
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>18 410</u> 12 500	<u>22 333</u> 12 500	<u>15 376</u> 12 500	<u>16 849</u> 10 848	<u>15 328</u> 12 500
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>4 249</u> 4 018	<u>4 373</u> 4 018	<u>4 153</u> 4 018	<u>5 924</u> 5 628	<u>4 151</u> 4 018



225-101-0500	8020-2016								
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>18 756</u> 14 464	<u>21 497</u> 14 464	<u>16 509</u> 14 464	<u>17 073</u> 14 464	<u>16 130</u> 14 464
225-101-0502	15-9		1	1855	<u>38 116</u> 30 737	<u>42 749</u> 30 737	<u>34 318</u> 30 737	<u>35 272</u> 30 737	<u>33 679</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>13 089</u> 11 307	<u>14 210</u> 11 307	<u>12 131</u> 11 218	<u>11 013</u> 9 911	<u>12 208</u> 11 307
225-101-0602	15		1	950	<u>26 031</u> 22 289	<u>28 397</u> 22 289	<u>24 010</u> 22 101	<u>24 214</u> 21 875	<u>24 171</u> 22 289
225-101-0603	20		1	1480	<u>46 395</u> 40 496	<u>50 081</u> 40 496	<u>43 299</u> 40 255	<u>50 221</u> 46 429	<u>43 498</u> 40 496
225-101-0605	10-1		1	250	<u>11 176</u> 10 140	<u>11 798</u> 10 140	<u>10 604</u> 10 051	<u>14 690</u> 14 012	<u>10 687</u> 10 140
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 124</u> 15 030	<u>16 747</u> 15 030	<u>15 462</u> 14 851	<u>18 807</u> 18 080	<u>15 635</u> 15 030
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>26 038</u> 23 272	<u>27 732</u> 23 272	<u>24 547</u> 23 093	<u>33 865</u> 32 093	<u>24 707</u> 23 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>30 950</u> 28 125	<u>32 643</u> 28 125	<u>29 263</u> 27 753	<u>36 610</u> 34 805	<u>29 619</u> 28 125

8.04-08-2024

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>44 254</u> 38 742	<u>47 691</u> 38 742	<u>41 279</u> 38 429	<u>42 197</u> 36 402	<u>41 553</u> 38 742
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>50 452</u> 44 866	<u>53 889</u> 44 866	<u>47 025</u> 44 107	<u>56 659</u> 50 580	<u>47 751</u> 44 866
225-101-0620	10		1	800					
225-101-0621	6		1	2260					
225-101-0622	10		1	2480					

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>4 244</u> 3 795	<u>5 919</u> 5 153	<u>5 876</u> 5 153	<u>4 010</u> 3 795	<u>4 152</u> 3 795
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 908</u> 8 036	<u>8 191</u> 6 780	<u>8 108</u> 6 780	<u>8 459</u> 8 036	<u>8 732</u> 8 036

225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 080</u> 8 795	<u>11 804</u> 9 673	<u>11 678</u> 9 673	<u>9 397</u> 8 795	<u>9 812</u> 8 795
225-101-0104	10-3		1	200	<u>6 494</u> 5 804	<u>6 092</u> 4 972	<u>6 025</u> 4 972	<u>6 135</u> 5 804	<u>6 353</u> 5 804
225-101-0105	10-6		1	400	<u>10 369</u> 9 019	<u>10 984</u> 8 769	<u>10 852</u> 8 769	<u>9 650</u> 9 019	<u>10 087</u> 9 019
225-101-0106	10-9		1	600	<u>14 626</u> 12 612	<u>10 814</u> 9 821	<u>11 676</u> 9 821	<u>13 547</u> 12 612	<u>14 202</u> 12 612
225-101-0108	15-6		1	660	<u>15 603</u> 13 393	<u>16 245</u> 12 626	<u>16 026</u> 12 626	<u>14 417</u> 13 393	<u>15 137</u> 13 393
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>23 435</u> 20 089	<u>16 637</u> 15 000	<u>18 074</u> 15 000	<u>21 638</u> 20 089	<u>22 729</u> 20 089
225-101-0110	20-6		1	980	<u>23 674</u> 20 387	<u>23 440</u> 18 080	<u>23 115</u> 18 080	<u>21 913</u> 20 387	<u>22 982</u> 20 387
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>35 204</u> 30 246	<u>27 095</u> 24 643	<u>29 222</u> 24 643	<u>32 544</u> 30 246	<u>34 158</u> 30 246
225-101-0114	15-3		1	320	<u>9 577</u> 8 482	<u>13 497</u> 7 232	<u>13 099</u> 7 232	<u>9 002</u> 8 482	<u>9 351</u> 8 482
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>17 540</u> 12 500	<u>19 098</u> 10 848	<u>18 576</u> 10 848	<u>14 709</u> 12 500	<u>16 428</u> 12 500
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>4 221</u> 4 018	<u>5 995</u> 5 628	<u>5 978</u> 5 628	<u>4 131</u> 4 018	<u>4 186</u> 4 018

225-101-0500	8020-2016								
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>18 084</u> 14 464	<u>16 130</u> 14 464	<u>17 972</u> 14 464	<u>16 083</u> 14 464	<u>17 167</u> 14 464
225-101-0502	15-9		1	1855	<u>36 980</u> 30 737	<u>33 679</u> 30 737	<u>36 791</u> 30 737	<u>33 599</u> 30 737	<u>35 431</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>12 840</u> 11 307	<u>10 685</u> 9 911	<u>11 332</u> 9 911	<u>12 031</u> 11 307	<u>12 522</u> 11 307
225-101-0602	15		1	950	<u>25 506</u> 22 289	<u>23 522</u> 21 875	<u>24 887</u> 21 875	<u>23 798</u> 22 289	<u>24 835</u> 22 289
225-101-0603	20		1	1480	<u>45 577</u> 40 496	<u>49 142</u> 46 429	<u>51 269</u> 46 429	<u>42 917</u> 40 496	<u>44 531</u> 40 496
225-101-0605	10-1		1	250	<u>11 038</u> 10 140	<u>14 408</u> 14 012	<u>14 876</u> 14 012	<u>10 588</u> 10 140	<u>10 861</u> 10 140
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 986</u> 15 030	<u>18 525</u> 18 080	<u>18 993</u> 18 080	<u>15 537</u> 15 030	<u>15 810</u> 15 030
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>25 662</u> 23 272	<u>33 097</u> 32 093	<u>34 370</u> 32 093	<u>24 440</u> 23 272	<u>25 182</u> 23 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>30 574</u> 28 125	<u>35 842</u> 34 805	<u>37 115</u> 34 805	<u>29 352</u> 28 125	<u>30 093</u> 28 125

					,				
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>43 492</u> 38 742	<u>44 168</u> 36 402	<u>43 710</u> 36 402	<u>41 011</u> 38 742	<u>42 517</u> 38 742
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>49 689</u> 44 866	<u>58 629</u> 50 580	<u>58 172</u> 50 580	<u>47 209</u> 44 866	<u>48 714</u> 44 866
225-101-0620	10		1	800					
225-101-0621	6		1	2260					
225-101-0622	10		1	2480					

					,	
225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130		<u>4 626</u> 3 795
225-101-0102	7-6		1	250		<u>9 644</u> 8 036

225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 198</u> 8 795
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 083</u> 5 804
225-101-0105	10-6		1	400	<u>11 546</u> 9 019
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 391</u> 12 612
225-101-0108	15-6		1	660	<u>17 544</u> 13 393
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>26 377</u> 20 089
225-101-0110	20-6		1	980	<u>26 557</u> 20 387
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>39 558</u> 30 246
225-101-0114	15-3		1	320	<u>10 519</u> 8 482
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>22 174</u> 12 500
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	<u>4 368</u> 4 018

225-101-0500	8020-2016				
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>21 282</u> 14 464
225-101-0502	15-9		1	1855	<u>42 386</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>14 164</u> 11 307
225-101-0602	15		1	950	<u>28 301</u> 22 289
225-101-0603	20		1	1480	<u>49 931</u> 40 496
225-101-0605	10-1		1	250	<u>11 773</u> 10 140
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 722</u> 15 030
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>27 663</u> 23 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>32 574</u> 28 125

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>47 551</u> 38 742
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>53 749</u> 44 866
225-101-0620	10		1	800	
225-101-0621	6		1	2260	
225-101-0622	10		1	2480	

**225-104.**

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>14 603</u> 12 656	<u>16 393</u> 15 179	<u>16 563</u> 15 179	<u>17 739</u> 15 179	<u>16 199</u> 15 179



225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>156 546</u> 141 027	<u>154 120</u> 144 643	<u>155 395</u> 144 643	<u>164 215</u> 144 643	<u>152 663</u> 144 643
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>312 669</u> 282 054	<u>307 983</u> 289 286	<u>310 490</u> 289 286	<u>327 836</u> 289 286	<u>305 117</u> 289 286
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>46 151</u> 40 681	<u>47 114</u> 43 750	<u>47 581</u> 43 750	<u>50 815</u> 43 750	<u>46 579</u> 43 750
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>91 878</u> 81 362	<u>93 969</u> 87 500	<u>94 862</u> 87 500	<u>101 036</u> 87 500	<u>92 949</u> 87 500
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>112 164</u> 101 250	<u>110 234</u> 103 571	<u>111 126</u> 103 571	<u>117 300</u> 103 571	<u>109 213</u> 103 571
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>224 329</u> 202 500	<u>220 467</u> 207 143	<u>222 252</u> 207 143	<u>234 600</u> 207 143	<u>218 427</u> 207 143
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>57 765</u> 52 632				
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>86 648</u> 78 949				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>65 585</u> 59 499				

225-104-0206	2.150		1	1800	<u>103 976</u> 94 737				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>125 005</u> 112 954				
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>132 858</u> 121 053				
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>179 071</u> 163 160				
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>87 470</u> 78 955				
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>150 188</u> 136 843				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>152 010</u> 135 029				
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>104 175</u> 93 733				
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>203 837</u> 182 640				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>107 092</u> 95 392				
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>208 483</u> 185 195				

225-104-0225	7.100		1	3300	<u>221 504</u> 203 960				
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>283 048</u> 257 898				
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>381 247</u> 347 372				
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>232 005</u> 211 456				
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>105 199</u> 95 137				
225-104-0300	30  24547-2016								
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>81 265</u> 74 472				
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>108 745</u> 99 013				
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>143 361</u> 130 550				
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>219 384</u> 199 483				

225-104-0305	11-170		1	2700	<u>137 489</u> 123 994				
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>189 725</u> 170 005				
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>247 299</u> 220 450				
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>443 675</u> 400 976				
225-104-0400	30  24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>125 572</u> 113 110				
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>212 353</u> 188 589				
225-104-0500	30, 35  24547-2016								
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>127 565</u> 118 263				

225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>138 331</u> 128 419				
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000	<u>179 234</u> 167 720				
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>164 335</u> 153 113				
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>173 141</u> 160 547				
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>336 591</u> 311 591				
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>222 401</u> 207 640				
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>228 416</u> 212 737				
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>233 567</u> 216 187				
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>476 107</u> 441 171				
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>316 744</u> 294 533				
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>596 200</u> 552 510				

225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>275 807</u> 256 399				
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>550 773</u> 511 974				
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>227 095</u> 205 212	<u>225 889</u> 212 500	<u>227 674</u> 212 500	<u>240 021</u> 212 500	<u>223 848</u> 212 500
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>428 088</u> 397 294				
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>336 341</u> 312 146				
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>442 249</u> 410 378				
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>862 942</u> 799 622				
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>613 883</u> 570 646				
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>1 160 509</u> 1 075 354				
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>476 780</u> 442 632				
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>658 274</u> 613 367				

225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>1 060 378</u> 999 586				
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>713 097</u> 662 715	<u>699 100</u> 662 715	<u>701 495</u> 662 715		<u>694 682</u> 662 715
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>576 225</u> 523 426	<u>564 335</u> 532 143	<u>568 585</u> 532 143	<u>597 984</u> 532 143	<u>559 477</u> 532 143
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>1 800 243</u> 1 710 144				
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>168 210</u> 157 312				
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>190 503</u> 177 168				
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>264 173</u> 246 593				
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>346 503</u> 324 108				
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>426 174</u> 398 618				
225-104-0600	30, 35  24547-2016								

225-104-0602	28 ( 101)		1	2900	<u>187 390</u> 172 116				
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700	<u>250 021</u> 230 319				
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>134 344</u> 123 310				
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>157 400</u> 143 913				
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>203 744</u> 186 149				
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>215 954</u> 193 460	<u>217 369</u> 203 571	<u>219 239</u> 203 571	<u>232 174</u> 203 571	<u>215 232</u> 203 571
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>308 068</u> 280 028				
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>425 430</u> 387 088				
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>553 671</u> 501 730	<u>553 234</u> 521 429	<u>557 442</u> 521 429	<u>586 546</u> 521 429	<u>548 425</u> 521 429



225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>16 824</u> 15 179	<u>17 820</u> 15 179	<u>16 053</u> 15 179	<u>14 378</u> 12 656	<u>16 041</u> 15 179
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>157 351</u> 144 643	<u>164 822</u> 144 643	<u>151 570</u> 144 643	<u>154 863</u> 141 027	<u>151 479</u> 144 643
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>314 336</u> 289 286	<u>329 030</u> 289 286	<u>302 967</u> 289 286	<u>309 359</u> 282 054	<u>302 788</u> 289 286
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>48 298</u> 43 750	<u>51 038</u> 43 750	<u>46 179</u> 43 750	<u>45 534</u> 40 681	<u>46 145</u> 43 750
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>96 230</u> 87 500	<u>101 461</u> 87 500	<u>92 184</u> 87 500	<u>90 700</u> 81 362	<u>92 120</u> 87 500
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>112 495</u> 103 571	<u>117 725</u> 103 571	<u>108 448</u> 103 571	<u>110 986</u> 101 250	<u>108 385</u> 103 571
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>224 990</u> 207 143	<u>235 450</u> 207 143	<u>216 897</u> 207 143	<u>221 972</u> 202 500	<u>216 769</u> 207 143
225-104-0200	30 24547-2016								

225-104-0201	1.100		1	1000					
225-104-0202	1.150		1	1500					
225-104-0205	2.100		1	1200					
225-104-0206	2.150		1	1800					
225-104-0207	2.200		1	2400					
225-104-0210	3.150		1	2300					
225-104-0211	3.200		1	3100					
225-104-0213	4.100		1	1700					
225-104-0214	4.150		1	2600					
225-104-0215	4.200		1	3500					
225-104-0217	5.100		1	2100					
225-104-0219	5.200		1	4300					
225-104-0221	6.100		1	2400					
225-104-0223	6.200		1	4800					
225-104-0225	7.100		1	3300					
225-104-0226	7.150		1	4900					

225-104-0227	7.200		1	6600					
225-104-0232	9.100		1	4000					
225-104-0240	19.200		1	2000					
225-104-0300	30								
	24547-2016								
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300					
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900					
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500					
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900					
225-104-0305	11-170		1	2700					
225-104-0307	12-170		1	4000					
225-104-0309	13-170		1	5500					
225-104-0312	14-170		1	8500					
225-104-0400	30								
	24547-2016								

				,					
225-104-0401	15-170		1	2500					
225-104-0406	17-170		1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700					
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800					
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000					
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000					
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300					
225-104-0510	5.200		1	4600					
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600					
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800					
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200					
225-104-0516	8.200		1	6400					
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000					

225-104-0518	9.200		1	8000					
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500					
225-104-0520	10.200		1	7000					
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>230 411</u> 212 500	<u>240 871</u> 212 500	<u>222 318</u> 212 500	<u>224 739</u> 205 212	<u>222 191</u> 212 500
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600					
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400					
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800					
225-104-0528	14.200		1	11600					
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800					
225-104-0530	15.200		1	15600					
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200					
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000					
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000					
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>708 456</u> 662 715		<u>689 753</u> 662 715	<u>710 777</u> 662 715	<u>686 625</u> 662 715
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>575 102</u> 532 143	<u>600 008</u> 532 143	<u>555 834</u> 532 143	<u>570 615</u> 523 426	<u>555 530</u> 532 143

225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700					
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900					
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400					
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100					
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900					
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900					
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700					
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100					
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600					
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400					
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>222 107</u> 203 571	<u>233 065</u> 203 571	<u>213 629</u> 203 571	<u>213 486</u> 193 460	<u>213 495</u> 203 571
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500					

225-104-0611	37 ( 106)		1	7500					
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>563 894</u> 521 429	<u>588 550</u> 521 429	<u>544 818</u> 521 429	<u>548 117</u> 501 730	<u>544 517</u> 521 429

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>16 603</u> 15 179	<u>14 949</u> 12 656	<u>14 817</u> 12 656	<u>15 884</u> 15 179	<u>16 320</u> 15 179
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>155 693</u> 144 643	<u>159 147</u> 141 027	<u>158 153</u> 141 027	<u>150 301</u> 144 643	<u>153 574</u> 144 643
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>311 076</u> 289 286	<u>317 785</u> 282 054	<u>315 829</u> 282 054	<u>300 471</u> 289 286	<u>306 908</u> 289 286
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>47 690</u> 43 750	<u>47 104</u> 40 681	<u>46 740</u> 40 681	<u>45 713</u> 43 750	<u>46 913</u> 43 750

225-104-0126	4-200		1	2100	<u>95 070</u> 87 500	<u>93 699</u> 81 362	<u>93 003</u> 81 362	<u>91 296</u> 87 500	<u>93 587</u> 87 500
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>111 334</u> 103 571	<u>113 985</u> 101 250	<u>113 289</u> 101 250	<u>107 560</u> 103 571	<u>109 851</u> 103 571
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>222 669</u> 207 143	<u>227 970</u> 202 500	<u>226 578</u> 202 500	<u>215 120</u> 207 143	<u>219 702</u> 207 143
225-104-0200	30  24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000					
225-104-0202	1.150		1	1500					
225-104-0205	2.100		1	1200					
225-104-0206	2.150		1	1800					
225-104-0207	2.200		1	2400					
225-104-0210	3.150		1	2300					
225-104-0211	3.200		1	3100					
225-104-0213	4.100		1	1700					
225-104-0214	4.150		1	2600					



225-104-0215	4.200		1	3500					
225-104-0217	5.100		1	2100					
225-104-0219	5.200		1	4300					
225-104-0221	6.100		1	2400					
225-104-0223	6.200		1	4800					
225-104-0225	7.100		1	3300					
225-104-0226	7.150		1	4900					
225-104-0227	7.200		1	6600					
225-104-0232	9.100		1	4000					
225-104-0240	19.200		1	2000					
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300					
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900					
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500					

				,					
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900					
225-104-0305	11-170		1	2700					
225-104-0307	12-170		1	4000					
225-104-0309	13-170		1	5500					
225-104-0312	14-170		1	8500					
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500					
225-104-0406	17-170		1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700					
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800					
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000					

225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000					
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300					
225-104-0510	5.200		1	4600					
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600					
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800					
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200					
225-104-0516	8.200		1	6400					
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000					
225-104-0518	9.200		1	8000					
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500					
225-104-0520	10.200		1	7000					
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>228 090</u> 212 500	<u>230 736</u> 205 212	<u>229 344</u> 205 212	<u>220 542</u> 212 500	<u>225 123</u> 212 500
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600					
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400					
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800					

225-104-0528	14.200		1	11600					
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800					
225-104-0530	15.200		1	15600					
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200					
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000					
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000					
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>703 815</u> 662 715	<u>710 777</u> 662 715	<u>720 059</u> 662 715	<u>686 384</u> 662 715	
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>569 577</u> 532 143	<u>584 895</u> 523 426	<u>581 580</u> 523 426	<u>551 604</u> 532 143	<u>562 513</u> 532 143
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700					
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900					
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400					
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100					
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900					
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800					
225-104-0600	30, 35  24547-2016								

225-104-0602	28 ( 101)		1	2900					
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700					
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100					
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600					
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400					
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>219 675</u> 203 571	<u>219 769</u> 193 460	<u>218 310</u> 193 460	<u>211 767</u> 203 571	<u>216 567</u> 203 571
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500					
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500					
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>558 423</u> 521 429	<u>562 255</u> 501 730	<u>558 973</u> 501 730	<u>540 630</u> 521 429	<u>551 430</u> 521 429

225-104-0100	30 224547-2016				
225-104-0104	1-100		1	400	<u>17 779</u> 15 179
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>164 519</u> 144 643
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>328 433</u> 289 286
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>50 926</u> 43 750
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>101 248</u> 87 500
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>117 512</u> 103 571
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>235 025</u> 207 143
225-104-0200	30 24547-2016				

225-104-0201	1.100		1	1000	
225-104-0202	1.150		1	1500	
225-104-0205	2.100		1	1200	
225-104-0206	2.150		1	1800	
225-104-0207	2.200		1	2400	
225-104-0210	3.150		1	2300	
225-104-0211	3.200		1	3100	
225-104-0213	4.100		1	1700	
225-104-0214	4.150		1	2600	
225-104-0215	4.200		1	3500	
225-104-0217	5.100		1	2100	
225-104-0219	5.200		1	4300	
225-104-0221	6.100		1	2400	
225-104-0223	6.200		1	4800	
225-104-0225	7.100		1	3300	
225-104-0226	7.150		1	4900	

225-104-0227	7.200		1	6600	
225-104-0232	9.100		1	4000	
225-104-0240	19.200		1	2000	
225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	
225-104-0305	11-170		1	2700	
225-104-0307	12-170		1	4000	
225-104-0309	13-170		1	5500	
225-104-0312	14-170		1	8500	
225-104-0400	30 24547-2016				



				,	
225-104-0401	15-170		1	2500	
225-104-0406	17-170		1	4900	
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000	
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	
225-104-0510	5.200		1	4600	
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	
225-104-0516	8.200		1	6400	
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	

225-104-0518	9.200		1	8000	
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	
225-104-0520	10.200		1	7000	
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>240 446</u> 212 500
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	
225-104-0528	14.200		1	11600	
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	
225-104-0530	15.200		1	15600	
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>598 996</u> 532 143

225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900	
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700	
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>232 620</u> 203 571
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	

225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>587 548</u> 521 429

**225-106.**

225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>525 774</u> 509 725	<u>536 129</u> 509 725	<u>538 132</u> 509 725	<u>555 825</u> 509 725	<u>532 850</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>525 589</u> 509 725	<u>535 618</u> 509 725	<u>537 558</u> 509 725	<u>554 693</u> 509 725	<u>532 443</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>548 835</u> 532 895	<u>558 179</u> 532 895	<u>559 986</u> 532 895	<u>575 950</u> 532 895	<u>555 221</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>548 963</u> 532 895	<u>558 532</u> 532 895	<u>560 383</u> 532 895	<u>576 733</u> 532 895	<u>555 502</u> 532 895

225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>574 995</u> 556 063	<u>588 810</u> 556 063	<u>591 483</u> 556 063	<u>615 088</u> 556 063	<u>584 437</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 482 369</u> 1 436 496	<u>1 512 692</u> 1 436 496	<u>1 518 559</u> 1 436 496	<u>1 570 368</u> 1 436 496	<u>1 503 092</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 481 608</u> 1 436 496	<u>1 510 587</u> 1 436 496	<u>1 516 194</u> 1 436 496	<u>1 565 706</u> 1 436 496	<u>1 501 413</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 480 467</u> 1 436 496	<u>1 507 428</u> 1 436 496	<u>1 512 644</u> 1 436 496	<u>1 558 707</u> 1 436 496	<u>1 498 893</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>549 594</u> 532 818	<u>560 418</u> 532 818	<u>562 513</u> 532 818	<u>581 007</u> 532 818	<u>556 992</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>549 547</u> 532 818	<u>560 289</u> 532 818	<u>562 367</u> 532 818	<u>580 720</u> 532 818	<u>556 888</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 525 308</u> 1 481 900	<u>1 549 666</u> 1 481 900	<u>1 554 378</u> 1 481 900	<u>1 595 994</u> 1 481 900	<u>1 541 955</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 525 033</u> 1 481 900	<u>1 548 903</u> 1 481 900	<u>1 553 521</u> 1 481 900	<u>1 594 305</u> 1 481 900	<u>1 541 346</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 524 757</u> 1 481 900	<u>1 548 141</u> 1 481 900	<u>1 552 665</u> 1 481 900	<u>1 592 616</u> 1 481 900	<u>1 540 738</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 361 837</u> 4 246 066	<u>4 303 423</u> 4 135 299	<u>4 313 981</u> 4 135 299	<u>4 407 214</u> 4 135 299	<u>4 286 148</u> 4 135 299

225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 125 862</u> 4 014 825	<u>4 073 409</u> 3 910 091	<u>4 083 929</u> 3 910 091	<u>4 176 832</u> 3 910 091	<u>4 056 194</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 086 791</u> 3 976 949	<u>4 034 574</u> 3 873 203	<u>4 044 944</u> 3 873 203	<u>4 136 527</u> 3 873 203	<u>4 017 604</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 912 976</u> 3 807 507	<u>3 863 524</u> 3 708 179	<u>3 873 558</u> 3 708 179	<u>3 962 167</u> 3 708 179	<u>3 847 106</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 760 062</u> 3 657 996	<u>3 713 859</u> 3 562 570	<u>3 723 751</u> 3 562 570	<u>3 811 112</u> 3 562 570	<u>3 697 672</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 748 102</u> 3 648 029	<u>3 698 991</u> 3 552 863	<u>3 708 269</u> 3 552 863	<u>3 790 208</u> 3 552 863	<u>3 683 808</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 336 970</u> 4 226 132	<u>4 271 068</u> 4 115 886	<u>4 280 074</u> 4 115 886	<u>4 359 605</u> 4 115 886	<u>4 256 331</u> 4 115 886
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 444 027</u> 4 344 659	<u>4 350 490</u> 4 231 320	<u>4 354 759</u> 4 231 320	<u>4 392 464</u> 4 231 320	<u>4 343 504</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 431 780</u> 4 332 706	<u>4 338 464</u> 4 219 679	<u>4 342 714</u> 4 219 679	<u>4 380 252</u> 4 219 679	<u>4 331 508</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 415 124</u> 4 316 430	<u>4 322 143</u> 4 203 828	<u>4 326 375</u> 4 203 828	<u>4 363 746</u> 4 203 828	<u>4 315 218</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 399 361</u> 4 301 039	<u>4 306 675</u> 4 188 837	<u>4 310 885</u> 4 188 837	<u>4 348 062</u> 4 188 837	<u>4 299 786</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 584 331</u> 4 467 700	<u>4 541 365</u> 4 378 272	<u>4 550 700</u> 4 378 272	<u>4 633 139</u> 4 378 272	<u>4 526 090</u> 4 378 272

8.04-08-2024

370

225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 699 043</u> 4 582 391	<u>4 621 341</u> 4 462 850	<u>4 629 899</u> 4 462 850	<u>4 705 468</u> 4 462 850	<u>4 607 339</u> 4 462 850
225-106-0300	937-92								
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>344 192</u> 334 939	<u>339 800</u> 326 202	<u>340 674</u> 326 202	<u>348 396</u> 326 202	<u>338 369</u> 326 202
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>512 580</u> 498 365	<u>506 832</u> 485 363	<u>508 285</u> 485 363	<u>521 123</u> 485 363	<u>504 453</u> 485 363
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>929 527</u> 903 037	<u>920 408</u> 879 479	<u>923 292</u> 879 479	<u>948 767</u> 879 479	<u>915 688</u> 879 479

225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>542 685</u> 509 725	<u>557 386</u> 509 725	<u>529 579</u> 509 725	<u>544 311</u> 509 725	<u>526 587</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>541 968</u> 509 725	<u>556 205</u> 509 725	<u>529 274</u> 509 725	<u>543 543</u> 509 725	<u>526 376</u> 509 725

225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>564 095</u> 532 895	<u>577 359</u> 532 895	<u>552 268</u> 532 895	<u>565 562</u> 532 895	<u>549 569</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>564 591</u> 532 895	<u>578 175</u> 532 895	<u>552 479</u> 532 895	<u>566 094</u> 532 895	<u>549 714</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>597 558</u> 556 063	<u>617 171</u> 556 063	<u>580 071</u> 556 063	<u>599 727</u> 556 063	<u>576 079</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 531 892</u> 1 436 496	<u>1 574 939</u> 1 436 496	<u>1 493 511</u> 1 436 496	<u>1 536 654</u> 1 436 496	<u>1 484 749</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 528 936</u> 1 436 496	<u>1 570 075</u> 1 436 496	<u>1 492 257</u> 1 436 496	<u>1 533 487</u> 1 436 496	<u>1 483 884</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 524 499</u> 1 436 496	<u>1 562 772</u> 1 436 496	<u>1 490 374</u> 1 436 496	<u>1 528 732</u> 1 436 496	<u>1 482 584</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>567 272</u> 532 818	<u>582 639</u> 532 818	<u>553 571</u> 532 818	<u>568 972</u> 532 818	<u>550 444</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>567 090</u> 532 818	<u>582 339</u> 532 818	<u>553 494</u> 532 818	<u>568 777</u> 532 818	<u>550 390</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 565 088</u> 1 481 900	<u>1 599 666</u> 1 481 900	<u>1 534 259</u> 1 481 900	<u>1 568 913</u> 1 481 900	<u>1 527 221</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 564 017</u> 1 481 900	<u>1 597 904</u> 1 481 900	<u>1 533 804</u> 1 481 900	<u>1 567 766</u> 1 481 900	<u>1 526 907</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 562 946</u> 1 481 900	<u>1 596 141</u> 1 481 900	<u>1 533 350</u> 1 481 900	<u>1 566 618</u> 1 481 900	<u>1 526 593</u> 1 481 900



225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 337 975</u> 4 135 299	<u>4 415 441</u> 4 135 299	<u>4 268 906</u> 4 135 299	<u>4 346 544</u> 4 135 299	<u>4 253 139</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 107 838</u> 3 910 091	<u>4 185 030</u> 3 910 091	<u>4 039 014</u> 3 910 091	<u>4 116 377</u> 3 910 091	<u>4 023 302</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 068 513</u> 3 873 203	<u>4 144 608</u> 3 873 203	<u>4 000 668</u> 3 873 203	<u>4 076 931</u> 3 873 203	<u>3 985 179</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 896 362</u> 3 708 179	<u>3 969 985</u> 3 708 179	<u>3 830 719</u> 3 708 179	<u>3 904 506</u> 3 708 179	<u>3 815 734</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 746 234</u> 3 562 570	<u>3 818 820</u> 3 562 570	<u>3 681 516</u> 3 562 570	<u>3 754 263</u> 3 562 570	<u>3 666 742</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 729 356</u> 3 552 863	<u>3 797 438</u> 3 552 863	<u>3 668 655</u> 3 552 863	<u>3 736 888</u> 3 552 863	<u>3 654 798</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 300 541</u> 4 115 886	<u>4 366 622</u> 4 115 886	<u>4 241 624</u> 4 115 886	<u>4 307 851</u> 4 115 886	<u>4 228 174</u> 4 115 886
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 364 463</u> 4 231 320	<u>4 395 790</u> 4 231 320	<u>4 336 531</u> 4 231 320	<u>4 367 928</u> 4 231 320	<u>4 330 155</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 352 375</u> 4 219 679	<u>4 383 564</u> 4 219 679	<u>4 324 566</u> 4 219 679	<u>4 355 825</u> 4 219 679	<u>4 318 218</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 335 992</u> 4 203 828	<u>4 367 043</u> 4 203 828	<u>4 308 307</u> 4 203 828	<u>4 339 427</u> 4 203 828	<u>4 301 987</u> 4 203 828

225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 320 452</u> 4 188 837	<u>4 351 342</u> 4 188 837	<u>4 292 911</u> 4 188 837	<u>4 323 869</u> 4 188 837	<u>4 286 624</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 571 916</u> 4 378 272	<u>4 640 413</u> 4 378 272	<u>4 510 845</u> 4 378 272	<u>4 579 493</u> 4 378 272	<u>4 496 903</u> 4 378 272
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 649 346</u> 4 462 850	<u>4 712 135</u> 4 462 850	<u>4 593 364</u> 4 462 850	<u>4 656 292</u> 4 462 850	<u>4 580 584</u> 4 462 850
225-106-0300	937-92								
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>342 661</u> 326 202	<u>349 077</u> 326 202	<u>336 942</u> 326 202	<u>343 371</u> 326 202	<u>335 636</u> 326 202
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>511 589</u> 485 363	<u>522 255</u> 485 363	<u>502 079</u> 485 363	<u>512 769</u> 485 363	<u>499 908</u> 485 363
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>929 848</u> 879 479	<u>951 015</u> 879 479	<u>910 977</u> 879 479	<u>932 190</u> 879 479	<u>906 668</u> 879 479

225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>539 433</u> 509 725	<u>550 816</u> 509 725	<u>550 816</u> 509 725	<u>527 218</u> 509 725	<u>534 490</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>538 818</u> 509 725	<u>549 842</u> 509 725	<u>549 842</u> 509 725	<u>526 988</u> 509 725	<u>534 030</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>561 160</u> 532 895	<u>571 431</u> 532 895	<u>571 431</u> 532 895	<u>550 138</u> 532 895	<u>556 700</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>561 585</u> 532 895	<u>572 104</u> 532 895	<u>572 104</u> 532 895	<u>550 297</u> 532 895	<u>557 017</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>593 219</u> 556 063	<u>608 406</u> 556 063	<u>608 406</u> 556 063	<u>576 921</u> 556 063	<u>586 623</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 522 368</u> 1 436 496	<u>1 555 701</u> 1 436 496	<u>1 555 701</u> 1 436 496	<u>1 486 597</u> 1 436 496	<u>1 507 892</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 519 835</u> 1 436 496	<u>1 551 690</u> 1 436 496	<u>1 551 690</u> 1 436 496	<u>1 485 649</u> 1 436 496	<u>1 506 000</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 516 031</u> 1 436 496	<u>1 545 667</u> 1 436 496	<u>1 545 667</u> 1 436 496	<u>1 484 227</u> 1 436 496	<u>1 503 160</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>563 872</u> 532 818	<u>575 771</u> 532 818	<u>575 771</u> 532 818	<u>551 103</u> 532 818	<u>558 705</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>563 716</u> 532 818	<u>575 524</u> 532 818	<u>575 524</u> 532 818	<u>551 045</u> 532 818	<u>558 588</u> 532 818

225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 557 438</u> 1 481 900	<u>1 584 213</u> 1 481 900	<u>1 584 213</u> 1 481 900	<u>1 528 705</u> 1 481 900	<u>1 545 810</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 556 520</u> 1 481 900	<u>1 582 760</u> 1 481 900	<u>1 582 760</u> 1 481 900	<u>1 528 361</u> 1 481 900	<u>1 545 125</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 555 602</u> 1 481 900	<u>1 581 306</u> 1 481 900	<u>1 581 306</u> 1 481 900	<u>1 528 018</u> 1 481 900	<u>1 544 439</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 320 836</u> 4 135 299	<u>4 380 821</u> 4 135 299	<u>4 380 821</u> 4 135 299	<u>4 256 464</u> 4 135 299	<u>4 294 786</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 090 760</u> 3 910 091	<u>4 150 532</u> 3 910 091	<u>4 150 532</u> 3 910 091	<u>4 026 615</u> 3 910 091	<u>4 064 801</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 051 678</u> 3 873 203	<u>4 110 601</u> 3 873 203	<u>4 110 601</u> 3 873 203	<u>3 988 445</u> 3 873 203	<u>4 026 089</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 880 073</u> 3 708 179	<u>3 937 083</u> 3 708 179	<u>3 937 083</u> 3 708 179	<u>3 818 894</u> 3 708 179	<u>3 855 315</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 730 175</u> 3 562 570	<u>3 786 381</u> 3 562 570	<u>3 786 381</u> 3 562 570	<u>3 669 858</u> 3 562 570	<u>3 705 765</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 714 294</u> 3 552 863	<u>3 767 012</u> 3 552 863	<u>3 767 012</u> 3 552 863	<u>3 657 720</u> 3 552 863	<u>3 691 399</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 285 922</u> 4 115 886	<u>4 337 090</u> 4 115 886	<u>4 337 090</u> 4 115 886	<u>4 231 010</u> 4 115 886	<u>4 263 700</u> 4 115 886

225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 357 532</u> 4 231 320	<u>4 381 790</u> 4 231 320	<u>4 381 790</u> 4 231 320	<u>4 331 499</u> 4 231 320	<u>4 346 997</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 345 474</u> 4 219 679	<u>4 369 625</u> 4 219 679	<u>4 369 625</u> 4 219 679	<u>4 319 557</u> 4 219 679	<u>4 334 986</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 329 123</u> 4 203 828	<u>4 353 167</u> 4 203 828	<u>4 353 167</u> 4 203 828	<u>4 303 320</u> 4 203 828	<u>4 318 681</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 313 618</u> 4 188 837	<u>4 337 537</u> 4 188 837	<u>4 337 537</u> 4 188 837	<u>4 287 950</u> 4 188 837	<u>4 303 231</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 556 762</u> 4 378 272	<u>4 609 801</u> 4 378 272	<u>4 609 801</u> 4 378 272	<u>4 499 843</u> 4 378 272	<u>4 533 728</u> 4 378 272
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 635 455</u> 4 462 850	<u>4 684 075</u> 4 462 850	<u>4 684 075</u> 4 462 850	<u>4 583 279</u> 4 462 850	<u>4 614 340</u> 4 462 850
225-106-0300	937-92								
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>341 242</u> 326 202	<u>346 210</u> 326 202	<u>346 210</u> 326 202	<u>335 911</u> 326 202	<u>339 085</u> 326 202
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>509 229</u> 485 363	<u>517 489</u> 485 363	<u>517 489</u> 485 363	<u>500 366</u> 485 363	<u>505 643</u> 485 363
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>925 166</u> 879 479	<u>941 555</u> 879 479	<u>941 555</u> 879 479	<u>907 577</u> 879 479	<u>918 048</u> 879 479

225-106-0100	13015-2012				
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>557 386</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>556 205</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>577 359</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>578 175</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>617 171</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 574 939</u> 1 436 496
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 570 075</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 562 772</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>582 639</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>582 339</u> 532 818

225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 599 666</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 597 904</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 596 141</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012				
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 415 441</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 185 030</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 144 608</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 969 985</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 818 820</u> 3 562 570
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 797 438</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 366 622</u> 4 115 886

225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 395 790</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 383 564</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 367 043</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 351 342</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 640 413</u> 4 378 272
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 712 135</u> 4 462 850
225-106-0300	937-92				
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>349 077</u> 326 202
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>522 255</u> 485 363
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>951 015</u> 879 479



## 225-109.

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>88 918</u> 78 375				
225-109-0102	2		1	2900	<u>124 797</u> 110 750				
225-109-0103	3		1	5200	<u>190 502</u> 165 967				
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>76 051</u> 64 185	<u>81 448</u> 74 107	<u>82 511</u> 74 107	<u>89 860</u> 74 107	<u>80 234</u> 74 107
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>91 233</u> 77 044	<u>86 465</u> 77 044	<u>87 280</u> 77 044		<u>84 959</u> 77 044
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>126 586</u> 106 674	<u>135 531</u> 123 214	<u>137 317</u> 123 214	<u>149 664</u> 123 214	<u>133 491</u> 123 214
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>230 902</u> 204 774				
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>125 815</u> 107 578	<u>133 596</u> 122 321	<u>135 211</u> 122 321	<u>146 382</u> 122 321	<u>131 750</u> 122 321
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>211 012</u> 179 900	<u>224 595</u> 205 357	<u>227 358</u> 205 357	<u>246 467</u> 205 357	<u>221 438</u> 205 357

225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>90 231</u> 76 842	<u>95 776</u> 87 500	<u>96 966</u> 87 500	<u>105 197</u> 87 500	<u>94 416</u> 87 500
225-109-0111	78		1	6200	<u>253 915</u> 224 137				
225-109-0112	79		1	2000	<u>79 374</u> 69 818				
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>168 766</u> 147 857				
225-109-0200	20  13015-2012								
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>63 845</u> 56 194				
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>122 128</u> 107 333				
225-109-0203	32		1	2300	<u>108 615</u> 97 285				
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>83 428</u> 71 417	<u>87 773</u> 80 357	<u>88 836</u> 80 357	<u>96 185</u> 80 357	<u>86 559</u> 80 357
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>137 142</u> 122 453				

8.04-08-2024

382

225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>122 973</u> 103 962	<u>130 497</u> 118 750	<u>132 198</u> 118 750	<u>143 957</u> 118 750	<u>128 554</u> 118 750
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>195 882</u> 172 441				
225-109-0209	77		1	6800	<u>297 699</u> 264 662				

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200					
225-109-0102	2		1	2900					
225-109-0103	3		1	5200					
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>84 140</u> 74 107	<u>90 366</u> 74 107	<u>79 323</u> 74 107	<u>74 649</u> 64 185	<u>79 247</u> 74 107

225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>89 652</u> 77 044		<u>83 280</u> 77 044	<u>90 442</u> 77 044	<u>82 215</u> 77 044
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>140 054</u> 123 214	<u>150 514</u> 123 214	<u>131 961</u> 123 214	<u>124 230</u> 106 674	<u>131 834</u> 123 214
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400					
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>137 687</u> 122 321	<u>147 151</u> 122 321	<u>130 365</u> 122 321	<u>123 683</u> 107 578	<u>130 250</u> 122 321
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>231 594</u> 205 357	<u>247 783</u> 205 357	<u>219 070</u> 205 357	<u>207 366</u> 179 900	<u>218 872</u> 205 357
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>98 791</u> 87 500	<u>105 764</u> 87 500	<u>93 395</u> 87 500	<u>88 660</u> 76 842	<u>93 310</u> 87 500
225-109-0111	78		1	6200					
225-109-0112	79		1	2000					
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400					
225-109-0200	20  13015-2012								
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600					
225-109-0202	31 ( 9 )		1	3100					

					,				
225-109-0203	32		1	2300					
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>90 465</u> 80 357	<u>96 691</u> 80 357	<u>85 648</u> 80 357	<u>82 026</u> 71 417	<u>85 572</u> 80 357
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000					
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>134 804</u> 118 750	<u>144 767</u> 118 750	<u>127 097</u> 118 750	<u>120 729</u> 103 962	<u>126 976</u> 118 750
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900					
225-109-0209	77		1	6800					

					,				
225-109-0100	20  13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200					
225-109-0102	2		1	2900					

225-109-0103	3		1	5200					
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>82 758</u> 74 107	<u>78 219</u> 64 185	<u>77 390</u> 64 185	<u>78 265</u> 74 107	<u>80 993</u> 74 107
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>88 071</u> 77 044	<u>90 442</u> 77 044	<u>93 604</u> 77 044	<u>82 133</u> 77 044	
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>137 733</u> 123 214	<u>130 228</u> 106 674	<u>128 835</u> 106 674	<u>130 184</u> 123 214	<u>134 766</u> 123 214
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400					
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>135 588</u> 122 321	<u>129 110</u> 107 578	<u>127 850</u> 107 578	<u>128 758</u> 122 321	<u>132 903</u> 122 321
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>228 003</u> 205 357	<u>216 648</u> 179 900	<u>214 493</u> 179 900	<u>216 320</u> 205 357	<u>223 411</u> 205 357
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>97 243</u> 87 500	<u>92 658</u> 76 842	<u>91 730</u> 76 842	<u>92 211</u> 87 500	<u>95 266</u> 87 500
225-109-0111	78		1	6200					
225-109-0112	79		1	2000					
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400					
225-109-0200	20								
	13015-2012								

					,				
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600					
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100					
225-109-0203	32		1	2300					
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>89 083</u> 80 357	<u>85 596</u> 71 417	<u>84 767</u> 71 417	<u>84 590</u> 80 357	<u>87 318</u> 80 357
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000					
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>132 594</u> 118 750	<u>126 441</u> 103 962	<u>125 115</u> 103 962	<u>125 405</u> 118 750	<u>129 769</u> 118 750
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900					
225-109-0209	77		1	6800					

					,	
225-109-0100	20					
	13015-2012					

225-109-0101	1		1	2200	
225-109-0102	2		1	2900	
225-109-0103	3		1	5200	
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>90 113</u> 74 107
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>150 089</u> 123 214
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>146 767</u> 122 321
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>247 125</u> 205 357
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>105 481</u> 87 500
225-109-0111	78		1	6200	
225-109-0112	79		1	2000	
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	
225-109-0200	20				
	13015-2012				



				,	
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	
225-109-0203	32		1	2300	
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>96 438</u> 80 357
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>144 362</u> 118 750
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	
225-109-0209	77		1	6800	

**225-110.**

225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>7 880</u> 7 428	<u>14 524</u> 13 528	<u>12 761</u> 11 654	<u>15 611</u> 13 528	<u>14 367</u> 13 528
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>16 047</u> 14 392	<u>15 999</u> 15 040	<u>16 127</u> 15 040	<u>17 064</u> 15 040	<u>15 852</u> 15 040
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- 13015-2012 <sup>1</sup>	3	1	2478		<u>96 752</u> 89 286	<u>97 805</u> 89 286	<u>105 090</u> 89 286	<u>95 548</u> 89 286
225-110-0602	- 13015-2012 <sup>2</sup>	3	1	2475	<u>88 197</u> 84 428	<u>119 258</u> 111 533	<u>106 520</u> 97 981	<u>127 586</u> 111 533	<u>118 056</u> 111 533
225-110-0603	- 13015-2012 <sup>3</sup>	3	1	2524		<u>155 876</u> 147 592	<u>156 949</u> 147 592	<u>164 369</u> 147 592	<u>154 650</u> 147 592

225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>14 872</u> 13 528	<u>15 676</u> 13 528	<u>14 249</u> 13 528	<u>8 223</u> 7 428	<u>14 240</u> 13 528
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>16 357</u> 15 040	<u>17 127</u> 15 040	<u>15 706</u> 15 040	<u>15 866</u> 14 392	<u>15 623</u> 15 040
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- 13015-2012	1	3	1	2478	<u>99 420</u> 89 286	<u>105 592</u> 89 286	<u>94 520</u> 89 286	<u>94 520</u> 89 286
225-110-0602	- 13015-2012	2	3	1	2475	<u>121 923</u> 111 533	<u>128 087</u> 111 533	<u>117 029</u> 111 533	<u>90 852</u> 84 428
225-110-0603	- 13015-2012	3	3	1	2524	<u>158 594</u> 147 592	<u>164 880</u> 147 592	<u>153 603</u> 147 592	<u>153 603</u> 147 592

225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>14 693</u> 13 528	<u>7 988</u> 7 428	<u>8 452</u> 7 428	<u>14 113</u> 13 528	<u>14 465</u> 13 528
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>16 185</u> 15 040	<u>16 327</u> 14 392	<u>16 220</u> 14 392	<u>15 587</u> 15 040	<u>15 944</u> 15 040
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- 13015-2012	1	3	1	2478	<u>98 051</u> 89 286		<u>94 520</u> 89 286	<u>96 301</u> 89 286
225-110-0602	- 13015-2012	2	3	1	2475	<u>120 556</u> 111 533	<u>88 197</u> 84 428	<u>92 605</u> 84 428	<u>117 029</u> 111 533
225-110-0603	- 13015-2012	3	3	1	2524	<u>157 200</u> 147 592		<u>153 603</u> 147 592	<u>155 417</u> 147 592

225-110-0100	21509-76				
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>15 644</u> 13 528
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>17 096</u> 15 040
225-110-0600	- 13015-2012	3			
225-110-0601	- , 13015-2012 1	3	1	2478	<u>105 341</u> 89 286
225-110-0602	- , 13015-2012 2	3	1	2475	<u>127 837</u> 111 533
225-110-0603	- , 13015-2012 3	3	1	2524	<u>164 625</u> 147 592

**225-2.**  
**225-201.**

					,	”	.		
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>54 442</u> 49 721	<u>61 313</u> 58 036	<u>61 738</u> 58 036	<u>64 678</u> 58 036	<u>60 827</u> 58 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>77 262</u> 68 705	<u>82 546</u> 76 786	<u>83 343</u> 76 786	<u>88 855</u> 76 786	<u>81 635</u> 76 786
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>96 288</u> 83 622	<u>99 914</u> 91 518	<u>101 116</u> 91 518	<u>109 430</u> 91 518	<u>98 540</u> 91 518

					,				
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>62 390</u> 58 036	<u>64 880</u> 58 036	<u>60 463</u> 58 036	<u>53 986</u> 49 721	<u>60 432</u> 58 036

225-201-0103	2-10		1	1875	<u>84 565</u> 76 786	<u>89 234</u> 76 786	<u>80 952</u> 76 786	<u>76 408</u> 68 705	<u>80 895</u> 76 786
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>102 959</u> 91 518	<u>110 002</u> 91 518	<u>97 510</u> 91 518	<u>95 000</u> 83 622	<u>97 424</u> 91 518

225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>61 837</u> 58 036	<u>55 201</u> 49 721	<u>55 023</u> 49 721	<u>60 040</u> 58 036	<u>61 131</u> 58 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>83 529</u> 76 786	<u>78 685</u> 68 705	<u>78 353</u> 68 705	<u>80 159</u> 76 786	<u>82 204</u> 76 786
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>101 396</u> 91 518	<u>98 434</u> 83 622	<u>97 933</u> 83 622	<u>96 314</u> 91 518	<u>99 399</u> 91 518

225-201-0100	13015-2012				
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>64 779</u> 58 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>89 045</u> 76 786
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>109 716</u> 91 518

**225-202.**

225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>69 477</u> 58 090	<u>64 529</u> 57 373	<u>65 594</u> 57 373	<u>72 961</u> 57 373	<u>63 311</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>76 111</u> 64 719	<u>66 722</u> 59 620	<u>67 774</u> 59 620	<u>75 050</u> 59 620	<u>65 520</u> 59 620



225-202-1200	13015-2012								
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>4 779</u> 4 643	<u>3 425</u> 3 178	<u>4 898</u> 4 643	<u>5 507</u> 4 701	<u>5 208</u> 4 701
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>17 387</u> 16 286				
225-202-1206	15-8		1	165	<u>15 664</u> 14 696				
225-202-1209	5		1	73	<u>7 489</u> 7 050				

225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>67 227</u> 57 373	<u>73 468</u> 57 373	<u>59 495</u> 54 505	<u>68 838</u> 58 090	<u>62 322</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>69 387</u> 59 620	<u>75 551</u> 59 620	<u>61 602</u> 56 639	<u>75 480</u> 64 719	<u>64 543</u> 59 620

8.04-08-2024

225-202-1200	13015-2012								
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 334</u> 4 701	<u>5 523</u> 4 701	<u>5 030</u> 4 701	<u>4 857</u> 4 643	<u>5 148</u> 4 701
225-202-1204	10 -3		1	190					
225-202-1206	15-8		1	165					
225-202-1209	5		1	73					

225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>65 842</u> 57 373	<u>71 394</u> 58 090	<u>71 394</u> 58 090	<u>61 338</u> 57 373	<u>64 072</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>68 020</u> 59 620	<u>78 005</u> 64 719	<u>78 005</u> 64 719	<u>63 571</u> 59 620	<u>66 272</u> 59 620

225-202-1200	13015-2012								
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 292</u> 4 701	<u>4 804</u> 4 643	<u>4 908</u> 4 643	<u>5 163</u> 4 701	<u>5 194</u> 4 701
225-202-1204	10 -3		1	190					
225-202-1206	15-8		1	165					
225-202-1209	5		1	73					

225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>73 215</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>75 301</u> 59 620

					,
225-202-1200	13015-2012				
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 292</u> 4 701
225-202-1204	10 -3		1	190	
225-202-1206	15-8		1	165	
225-202-1209	5		1	73	

**225-203.**

					,	”	.		
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>63 932</u> 52 262	<u>74 279</u> 66 997	<u>75 346</u> 66 997	<u>82 725</u> 66 997	<u>73 059</u> 66 997

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>62 354</u> 50 752	<u>71 500</u> 64 275	<u>72 563</u> 64 275	<u>79 916</u> 64 275	<u>70 285</u> 64 275
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>59 923</u> 56 391	<u>68 155</u> 57 096	<u>64 554</u> 56 391	<u>83 191</u> 57 096	<u>72 737</u> 57 096
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>87 188</u> 83 333		<u>91 816</u> 83 333		
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>10 026</u> 9 643	<u>10 895</u> 9 763	<u>10 418</u> 9 643	<u>12 315</u> 9 763	<u>11 328</u> 9 763
225-203-0903	20-5		1	175	<u>8 869</u> 8 571	<u>9 535</u> 8 679	<u>9 155</u> 8 571	<u>10 570</u> 8 679	<u>9 850</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>1 739</u> 1 696	<u>1 830</u> 1 718	<u>1 772</u> 1 696	<u>1 948</u> 1 718	<u>1 866</u> 1 718

8.04-08-2024

225-203-1002	10		1	40	<u>2 213</u> 2 143	<u>2 369</u> 2 170	<u>2 279</u> 2 143	<u>2 606</u> 2 170	<u>2 441</u> 2 170
225-203-1005	9		1	1000	<u>54 243</u> 52 500	<u>58 121</u> 53 156	<u>55 879</u> 52 500	<u>64 036</u> 53 156	<u>59 923</u> 53 156

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>76 981</u> 66 997	<u>83 233</u> 66 997	<u>71 174</u> 66 038	<u>62 524</u> 52 262	<u>72 069</u> 66 997
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>74 193</u> 64 275	<u>80 422</u> 64 275	<u>68 704</u> 63 613	<u>60 951</u> 50 752	<u>69 298</u> 64 275
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>77 155</u> 57 096	<u>83 751</u> 57 096	<u>66 470</u> 57 096	<u>62 624</u> 56 391	<u>70 035</u> 57 096

225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541				<u>89 888</u> 83 333	
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>11 745</u> 9 763	<u>12 367</u> 9 763	<u>10 736</u> 9 763	<u>10 283</u> 9 643	<u>11 128</u> 9 763
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 154</u> 8 679	<u>10 609</u> 8 679	<u>9 419</u> 8 679	<u>9 057</u> 8 571	<u>9 704</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>1 901</u> 1 718	<u>1 953</u> 1 718	<u>1 817</u> 1 718	<u>1 761</u> 1 696	<u>1 849</u> 1 718
225-203-1002	10		1	40	<u>2 511</u> 2 170	<u>2 615</u> 2 170	<u>2 343</u> 2 170	<u>2 256</u> 2 143	<u>2 408</u> 2 170
225-203-1005	9		1	1000	<u>61 661</u> 53 156	<u>64 256</u> 53 156	<u>57 458</u> 53 156	<u>55 316</u> 52 500	<u>59 090</u> 53 156

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>75 594</u> 66 997	<u>66 108</u> 52 262	<u>65 276</u> 52 262	<u>71 083</u> 66 997	<u>73 821</u> 66 997
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>72 811</u> 64 275	<u>64 522</u> 50 752	<u>63 693</u> 50 752	<u>68 316</u> 64 275	<u>71 044</u> 64 275
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>75 662</u> 57 096	<u>60 772</u> 56 391	<u>64 425</u> 56 391	<u>70 932</u> 57 096	<u>72 612</u> 57 096
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541		<u>88 036</u> 83 333	<u>91 688</u> 83 333		
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>11 604</u> 9 763	<u>10 108</u> 9 643	<u>10 453</u> 9 643	<u>11 177</u> 9 763	<u>11 281</u> 9 763
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 052</u> 8 679	<u>8 929</u> 8 571	<u>9 181</u> 8 571	<u>9 740</u> 8 679	<u>9 816</u> 8 679



					,				
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>1 889</u> 1 718	<u>1 746</u> 1 696	<u>1 775</u> 1 696	<u>1 853</u> 1 718	<u>1 862</u> 1 718
225-203-1002	10		1	40	<u>2 487</u> 2 170	<u>2 227</u> 2 143	<u>2 284</u> 2 143	<u>2 416</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170
225-203-1005	9		1	1000	<u>61 074</u> 53 156	<u>54 587</u> 52 500	<u>56 024</u> 52 500	<u>59 294</u> 53 156	<u>59 727</u> 53 156

					,	
225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>82 979</u> 66 997	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>80 169</u> 64 275	

8.04-08-2024

225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>75 662</u> 57 096
225-203-0600	13015-2012	3			
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0901	20-10		1	240	<u>11 604</u> 9 763
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 052</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1001	5		1	20	<u>1 889</u> 1 718
225-203-1002	10		1	40	<u>2 487</u> 2 170
225-203-1005	9		1	1000	<u>61 074</u> 53 156

## 225-204.

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>290 575</u> 275 127				
225-204-0102	2-		1	3000	<u>314 283</u> 296 420				
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>242 471</u> 226 017				
225-204-0106	5-		1	6500	<u>929 250</u> 885 679				
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 075 634</u> 1 025 294				
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 744 754</u> 1 669 203				
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 783 855</u> 1 703 638				
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>208 298</u> 198 364				
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>141 185</u> 129 056				

225-204-0114	2-0		1	2400	<u>212 589</u> 199 061				
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>244 364</u> 228 262				
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>328 769</u> 309 063				
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>376 984</u> 356 332				
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>336 527</u> 312 457				
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>351 238</u> 326 879				
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>461 825</u> 430 149				
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>462 340</u> 431 435				
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>565 096</u> 527 886				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>768 206</u> 727 013				
225-204-0129	3-		1	4300	<u>345 421</u> 321 878				

225-204-0131	5-		1	6250	<u>499 562</u> 465 391				
225-204-0132	5-		1	7500	<u>996 251</u> 947 467				
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>208 912</u> 195 456				
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>195 362</u> 183 809				
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>149 725</u> 135 479				
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>145 689</u> 133 083				
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>191 439</u> 174 815				
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>281 966</u> 265 127				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>367 193</u> 342 443				
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>493 260</u> 459 213				
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>981 876</u> 936 299				

225-204-0176	-2		1	3640	<u>287 164</u> 267 338				
225-204-0178	-4		1	2180	<u>212 679</u> 200 007				
225-204-0179	-5		1	2760	<u>258 569</u> 242 735				
225-204-0180	-6		1	2720	<u>537 362</u> 516 217				
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>371 400</u> 354 368				
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>407 683</u> 387 989				
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>314 781</u> 295 154				
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>354 795</u> 334 578				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 107 195</u> 1 061 111				
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>296 879</u> 279 552				
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>405 906</u> 381 372				

225-204-0188	3- -		1	4250	<u>290 126</u> 267 862				
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>312 895</u> 289 308				
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>326 550</u> 302 695				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>367 024</u> 335 452				
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>391 755</u> 359 698				
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>373 858</u> 344 687				
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>360 956</u> 332 039				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>265 143</u> 243 369				
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>206 205</u> 195 610				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>229 185</u> 216 970				

225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>278 507</u> 263 686				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>383 942</u> 361 867				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>392 605</u> 370 360				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>438 502</u> 413 329				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>447 167</u> 421 824				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>527 941</u> 497 894				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>598 943</u> 563 098				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>605 823</u> 569 842				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>374 889</u> 354 746				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>475 085</u> 450 053				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>599 737</u> 569 842				



225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>689 455</u> 655 657				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>655 819</u> 622 680				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>697 032</u> 667 648				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>628 787</u> 598 323				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>721 563</u> 687 134				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>508 595</u> 482 905				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>683 175</u> 644 039				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>837 160</u> 789 936				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>893 503</u> 849 269				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 059 392</u> 1 007 030				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>806 101</u> 763 580				

8.04-08-2024

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>983 966</u> 933 083				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 087 932</u> 1 035 010				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>931 797</u> 886 616				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 193 280</u> 1 135 563				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 061 753</u> 1 014 025				
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 153 275</u> 1 096 342				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>960 209</u> 914 472				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 220 674</u> 1 162 419				
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>52 461</u> 48 320	<u>44 948</u> 42 503	<u>45 267</u> 42 503	<u>47 472</u> 42 503	<u>44 584</u> 42 503
225-204-0302	95-1		1	750	<u>39 688</u> 38 393	<u>45 343</u> 41 585	<u>40 915</u> 38 393	<u>49 779</u> 41 585	<u>46 694</u> 41 585

225-204-0303	95-2		1	750	<u>40 592</u> 39 286	<u>45 307</u> 42 857	<u>45 626</u> 42 857	<u>47 831</u> 42 857	<u>44 943</u> 42 857
225-204-0304	95-3		1	800	<u>53 298</u> 51 786				
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>53 565</u> 48 365	<u>50 470</u> 47 321	<u>50 895</u> 47 321	<u>53 835</u> 47 321	<u>49 984</u> 47 321
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>61 864</u> 56 501	<u>56 795</u> 53 571	<u>57 220</u> 53 571	<u>60 160</u> 53 571	<u>56 309</u> 53 571
225-204-0307	105		1	1175	<u>73 654</u> 67 656				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>52 360</u> 50 446	<u>62 668</u> 58 929	<u>63 167</u> 58 929	<u>66 622</u> 58 929	<u>62 097</u> 58 929
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>63 147</u> 61 161	<u>74 469</u> 68 705	<u>64 987</u> 61 161	<u>81 123</u> 68 705	<u>76 496</u> 68 705
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>63 502</u> 57 857	<u>60 667</u> 57 143	<u>61 135</u> 57 143	<u>64 369</u> 57 143	<u>60 133</u> 57 143
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>53 659</u> 51 786	<u>52 148</u> 48 661	<u>52 626</u> 48 661	<u>55 933</u> 48 661	<u>51 601</u> 48 661
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>64 960</u> 62 946	<u>60 745</u> 57 143	<u>61 225</u> 57 143	<u>64 547</u> 57 143	<u>60 196</u> 57 143
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>207 255</u> 200 893	<u>223 167</u> 205 212	<u>213 061</u> 200 893	<u>244 165</u> 205 212	<u>229 565</u> 205 212

225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>202 738</u> 196 429	<u>218 556</u> 200 692	<u>208 543</u> 196 429	<u>239 554</u> 200 692	<u>224 954</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>190 088</u> 183 929	<u>210 257</u> 192 556	<u>195 893</u> 183 929	<u>231 255</u> 192 556	<u>216 656</u> 192 556
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>193 702</u> 187 500	<u>216 983</u> 205 357	<u>218 491</u> 205 357	<u>228 928</u> 205 357	<u>215 258</u> 205 357
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>203 667</u> 185 917				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>203 667</u> 185 917				
225-204-0320	7-13		1	1820	<u>133 044</u> 129 464	<u>111 318</u> 105 357	<u>112 092</u> 105 357	<u>117 442</u> 105 357	<u>110 434</u> 105 357
225-204-0400	35 - 750 2387-2013								
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>520 400</u> 508 929				
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>529 467</u> 517 857				
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>502 360</u> 491 071				

225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>838 430</u> 821 429				
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>693 489</u> 678 571	<u>669 213</u> 632 813	<u>703 442</u> 678 571	<u>705 212</u> 632 813	<u>680 182</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>511 664</u> 500 000	<u>499 342</u> 470 089	<u>519 985</u> 500 000	<u>529 437</u> 470 089	<u>508 512</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>610 792</u> 598 214	<u>599 844</u> 569 531	<u>618 724</u> 598 214	<u>628 532</u> 569 531	<u>608 586</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>746 495</u> 732 143	<u>729 523</u> 696 094	<u>754 672</u> 732 143	<u>759 098</u> 696 094	<u>738 535</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>902 129</u> 883 929	<u>642 110</u> 612 521	<u>913 284</u> 883 929	<u>807 410</u> 727 734	<u>780 694</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>856 981</u> 839 286	<u>642 181</u> 612 521	<u>868 182</u> 839 286	<u>764 339</u> 685 245	<u>737 513</u> 685 245
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>902 319</u> 883 929				
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>902 083</u> 883 929				
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>61 882</u> 60 268	<u>65 363</u> 61 021	<u>63 190</u> 60 268	<u>70 095</u> 61 021	<u>66 805</u> 61 021

225-204-0602	2		1	675	<u>48 460</u> 47 143	<u>51 320</u> 47 732	<u>49 564</u> 47 143	<u>55 313</u> 47 732	<u>52 537</u> 47 732
225-204-0603	3		1	550	<u>42 177</u> 41 071	<u>44 562</u> 41 585	<u>43 076</u> 41 071	<u>47 816</u> 41 585	<u>45 554</u> 41 585
225-204-0604	4		1	475	<u>34 864</u> 33 929	<u>36 893</u> 34 353	<u>35 641</u> 33 929	<u>39 703</u> 34 353	<u>37 749</u> 34 353
225-204-0605	5		1	400	<u>28 004</u> 27 232	<u>29 685</u> 27 573	<u>28 658</u> 27 232	<u>32 051</u> 27 573	<u>30 406</u> 27 573
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>30 263</u> 29 464	<u>31 990</u> 29 833	<u>30 917</u> 29 464	<u>34 356</u> 29 833	<u>32 711</u> 29 833
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 585</u> 17 051	<u>18 155</u> 17 051	<u>20 250</u> 18 878		
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>18 113</u> 17 674				
225-204-0805	43-1		1	330	<u>27 475</u> 26 786	<u>28 950</u> 27 121	<u>28 014</u> 26 786	<u>30 902</u> 27 121	<u>29 545</u> 27 121
225-204-0807	45		1	510	<u>38 970</u> 37 946	<u>41 179</u> 38 421	<u>39 804</u> 37 946	<u>44 196</u> 38 421	<u>42 098</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012								

225-204-0901	1-1		1	500	<u>45 735</u> 44 643	<u>37 452</u> 34 805	<u>43 842</u> 41 964	<u>40 409</u> 34 805	<u>38 353</u> 34 805
225-204-0903	1-2		1	700	<u>48 669</u> 47 321	<u>40 998</u> 37 517	<u>47 103</u> 44 643	<u>45 139</u> 37 517	<u>42 260</u> 37 517
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>114 755</u> 111 607	<u>97 628</u> 89 498	<u>112 895</u> 107 143	<u>107 240</u> 89 498	<u>100 556</u> 89 498
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>5 454</u> 5 268	<u>4 802</u> 4 464	<u>4 848</u> 4 464	<u>5 172</u> 4 464	<u>4 748</u> 4 464
225-204-1003	4		1	50	<u>3 489</u> 3 393	<u>2 840</u> 2 679	<u>2 861</u> 2 679	<u>3 008</u> 2 679	<u>2 815</u> 2 679
225-204-1006	3-		1	1750	<u>156 875</u> 146 799				
225-204-1007	-1		1	300	<u>17 502</u> 16 964				
225-204-1100	13015-2012								
225-204-1104	2		1	41	<u>4 654</u> 4 554				
225-204-1300	13015-2012								

225-204-1302	1		1	2190	<u>294 490</u> 280 175				
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>250 920</u> 245 536	<u>262 121</u> 248 605	<u>254 502</u> 245 536	<u>275 075</u> 248 605	<u>266 068</u> 248 605
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>236 777</u> 219 342				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>195 660</u> 183 244				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>334 098</u> 314 775				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>70 666</u> 66 453				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>65 187</u> 61 082				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>58 944</u> 54 961				
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>45 513</u> 44 643	<u>47 275</u> 45 201	<u>46 003</u> 44 643	<u>49 050</u> 45 201	<u>47 816</u> 45 201
225-204-1402	2.8		1	800	<u>70 917</u> 69 196	<u>74 584</u> 70 061	<u>72 226</u> 69 196	<u>79 316</u> 70 061	<u>76 026</u> 70 061



225-204-1403	4.4		1	1200	<u>105 247</u> 102 679	<u>110 723</u> 103 962	<u>107 209</u> 102 679	<u>117 821</u> 103 962	<u>112 886</u> 103 962
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>149 063</u> 145 536	<u>156 544</u> 147 355	<u>151 680</u> 145 536	<u>166 008</u> 147 355	<u>159 428</u> 147 355
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>201 346</u> 196 429	<u>211 835</u> 198 884	<u>205 107</u> 196 429	<u>225 440</u> 198 884	<u>215 980</u> 198 884
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>247 081</u> 241 071	<u>259 891</u> 244 085	<u>251 660</u> 241 071	<u>276 453</u> 244 085	<u>264 937</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>54 771</u> 53 571	<u>57 277</u> 54 241	<u>55 589</u> 53 571	<u>60 234</u> 54 241	<u>58 178</u> 54 241
225-204-1505	6		1	760	<u>74 939</u> 73 214	<u>78 577</u> 74 129	<u>76 182</u> 73 214	<u>83 073</u> 74 129	<u>79 947</u> 74 129
225-204-1507	7		1	230	<u>21 038</u> 20 536	<u>22 106</u> 20 792	<u>21 414</u> 20 536	<u>23 466</u> 20 792	<u>22 520</u> 20 792
225-204-1512	1		1	500	<u>41 217</u> 40 179	<u>43 445</u> 40 681	<u>42 035</u> 40 179	<u>46 403</u> 40 681	<u>44 346</u> 40 681

				,					
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480					

225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300					
225-204-0131	5-		1	6250					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					

				,					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000					
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					

				,					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					

8.04-08-2024

				,					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>45 756</u> 42 503	<u>47 624</u> 42 503	<u>44 311</u> 42 503	<u>52 040</u> 48 320	<u>44 288</u> 42 503
225-204-0302	95-1		1	750	<u>47 998</u> 41 585	<u>49 944</u> 41 585	<u>44 845</u> 41 585	<u>40 493</u> 38 393	<u>46 069</u> 41 585
225-204-0303	95-2		1	750	<u>46 114</u> 42 857	<u>47 982</u> 42 857	<u>44 669</u> 42 857	<u>41 397</u> 39 286	<u>44 647</u> 42 857
225-204-0304	95-3		1	800					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>51 547</u> 47 321	<u>54 037</u> 47 321	<u>49 620</u> 47 321	<u>53 004</u> 48 365	<u>49 589</u> 47 321
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>57 872</u> 53 571	<u>60 362</u> 53 571	<u>55 945</u> 53 571	<u>61 303</u> 56 501	<u>55 914</u> 53 571

225-204-0307	105		1	1175					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>63 933</u> 58 929	<u>66 860</u> 58 929	<u>61 669</u> 58 929	<u>53 620</u> 50 446	<u>61 633</u> 58 929
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>78 452</u> 68 705	<u>81 371</u> 68 705	<u>73 723</u> 68 705	<u>64 354</u> 61 161	<u>75 559</u> 68 705
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>61 852</u> 57 143	<u>64 591</u> 57 143	<u>59 732</u> 57 143	<u>63 222</u> 57 857	<u>59 699</u> 57 143
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>53 359</u> 48 661	<u>56 161</u> 48 661	<u>51 191</u> 48 661	<u>54 866</u> 51 786	<u>51 157</u> 48 661
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>61 961</u> 57 143	<u>64 776</u> 57 143	<u>59 784</u> 57 143	<u>66 172</u> 62 946	<u>59 750</u> 57 143
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>235 735</u> 205 212	<u>244 947</u> 205 212	<u>220 813</u> 205 212	<u>211 064</u> 200 893	<u>226 607</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>231 125</u> 200 692	<u>240 336</u> 200 692	<u>216 202</u> 200 692	<u>206 546</u> 196 429	<u>221 996</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>222 826</u> 192 556	<u>232 038</u> 192 556	<u>207 904</u> 192 556	<u>193 896</u> 183 929	<u>213 697</u> 192 556
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>220 805</u> 205 357	<u>229 646</u> 205 357	<u>213 965</u> 205 357	<u>197 510</u> 187 500	<u>213 857</u> 205 357
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					



225-204-0320	7-13		1	1820	<u>113 278</u> 105 357	<u>117 811</u> 105 357	<u>109 771</u> 105 357	<u>134 996</u> 129 464	<u>109 716</u> 105 357
225-204-0400	35 - 750 2387-2013								
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819					
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847					
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847					
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418					
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>690 760</u> 632 813	<u>706 553</u> 632 813	<u>665 178</u> 632 813	<u>700 018</u> 678 571	<u>675 111</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>517 356</u> 470 089	<u>530 558</u> 470 089	<u>495 969</u> 470 089	<u>517 122</u> 500 000	<u>504 272</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>617 015</u> 569 531	<u>629 600</u> 569 531	<u>596 629</u> 569 531	<u>615 994</u> 598 214	<u>604 544</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>747 225</u> 696 094	<u>760 200</u> 696 094	<u>726 208</u> 696 094	<u>751 858</u> 732 143	<u>734 368</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>792 382</u> 727 734	<u>809 080</u> 727 734	<u>763 161</u> 727 734	<u>909 446</u> 883 928	<u>773 597</u> 727 734

225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>749 249</u> 685 245	<u>766 016</u> 685 245	<u>719 908</u> 685 245	<u>864 328</u> 839 286	<u>730 387</u> 685 245
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992					
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780					
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>68 195</u> 61 021	<u>70 271</u> 61 021	<u>64 832</u> 61 021	<u>62 740</u> 60 268	<u>66 138</u> 61 021
225-204-0602	2		1	675	<u>53 710</u> 47 732	<u>55 462</u> 47 732	<u>50 873</u> 47 732	<u>49 184</u> 47 143	<u>51 974</u> 47 732
225-204-0603	3		1	550	<u>46 510</u> 41 585	<u>47 937</u> 41 585	<u>44 198</u> 41 585	<u>42 767</u> 41 071	<u>45 095</u> 41 585
225-204-0604	4		1	475	<u>38 575</u> 34 353	<u>39 807</u> 34 353	<u>36 578</u> 34 353	<u>35 374</u> 33 929	<u>37 353</u> 34 353
225-204-0605	5		1	400	<u>31 101</u> 27 573	<u>32 139</u> 27 573	<u>29 419</u> 27 573	<u>28 433</u> 27 232	<u>30 072</u> 27 573
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>33 406</u> 29 833	<u>34 444</u> 29 833	<u>31 725</u> 29 833	<u>30 692</u> 29 464	<u>32 377</u> 29 833
225-204-0607	-1		1	300			<u>20 174</u> 18 878	<u>19 872</u> 18 878	<u>20 633</u> 18 878

225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-0805	43-1		1	330	<u>30 119</u> 27 121	<u>30 975</u> 27 121	<u>28 732</u> 27 121	<u>27 828</u> 26 786	<u>29 270</u> 27 121
225-204-0807	45		1	510	<u>42 985</u> 38 421	<u>44 308</u> 38 421	<u>40 841</u> 38 421	<u>39 517</u> 37 946	<u>41 673</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>39 222</u> 34 805	<u>40 519</u> 34 805	<u>37 120</u> 34 805	<u>46 272</u> 44 643	<u>37 936</u> 34 805
225-204-0903	1-2		1	700	<u>43 476</u> 37 517	<u>45 293</u> 37 517	<u>40 534</u> 37 517	<u>49 419</u> 47 321	<u>41 676</u> 37 517
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>103 381</u> 89 498	<u>107 598</u> 89 498	<u>96 550</u> 89 498	<u>116 499</u> 111 607	<u>99 202</u> 89 498
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>4 920</u> 4 464	<u>5 194</u> 4 464	<u>4 708</u> 4 464	<u>5 572</u> 5 268	<u>4 705</u> 4 464
225-204-1003	4		1	50	<u>2 894</u> 2 679	<u>3 018</u> 2 679	<u>2 797</u> 2 679	<u>4 802</u> 4 520	<u>2 796</u> 2 679

225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1007	-1		1	300					
225-204-1100	13015-2012								
225-204-1104	2		1	41					
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>269 875</u> 248 605	<u>275 558</u> 248 605	<u>260 669</u> 248 605	<u>253 269</u> 245 536	<u>264 243</u> 248 605
225-204-1307	35-15		1	3280					
225-204-1309	35-10		1	2200					
225-204-1310	35-15		1	3275					
225-204-1313	32.9		1	725					
225-204-1314	32.9-1		1	725					
225-204-1315	32.9-2		1	725					
225-204-1400	13015-2012								

225-204-1401	1.6		1	300	<u>48 337</u> 45 201	<u>49 116</u> 45 201	<u>47 076</u> 45 201	<u>45 834</u> 44 643	<u>47 566</u> 45 201
225-204-1402	2.8		1	800	<u>77 416</u> 70 061	<u>79 492</u> 70 061	<u>74 053</u> 70 061	<u>71 776</u> 69 196	<u>75 359</u> 70 061
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>114 972</u> 103 962	<u>118 085</u> 103 962	<u>109 927</u> 103 962	<u>106 534</u> 102 679	<u>111 886</u> 103 962
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>162 209</u> 147 355	<u>166 361</u> 147 355	<u>155 484</u> 147 355	<u>150 780</u> 145 536	<u>158 095</u> 147 355
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>219 978</u> 198 884	<u>225 946</u> 198 884	<u>210 310</u> 198 884	<u>203 813</u> 196 429	<u>214 064</u> 198 884
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>269 804</u> 244 085	<u>277 070</u> 244 085	<u>258 034</u> 244 085	<u>250 085</u> 241 071	<u>262 604</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>59 047</u> 54 241	<u>60 344</u> 54 241	<u>56 945</u> 54 241	<u>55 307</u> 53 571	<u>57 761</u> 54 241
225-204-1505	6		1	760	<u>81 268</u> 74 129	<u>83 240</u> 74 129	<u>78 073</u> 74 129	<u>75 754</u> 73 214	<u>79 314</u> 74 129
225-204-1507	7		1	230	<u>22 920</u> 20 792	<u>23 517</u> 20 792	<u>21 953</u> 20 792	<u>21 285</u> 20 536	<u>22 328</u> 20 792
225-204-1512	1		1	500	<u>45 215</u> 40 681	<u>46 513</u> 40 681	<u>43 114</u> 40 681	<u>41 754</u> 40 179	<u>43 930</u> 40 681

				,					
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480					

225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300					
225-204-0131	5-		1	6250					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					
225-204-0155	4-05		1	2900					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					

				,					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000					
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					



225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					

8.04-08-2024

				,					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>45 342</u> 42 503	<u>53 111</u> 48 320	<u>52 863</u> 48 320	<u>43 994</u> 42 503	<u>44 812</u> 42 503
225-204-0302	95-1		1	750	<u>47 557</u> 41 585	<u>39 947</u> 38 393	<u>41 024</u> 38 393	<u>46 222</u> 41 585	<u>46 548</u> 41 585
225-204-0303	95-2		1	750	<u>45 700</u> 42 857	<u>40 850</u> 39 286	<u>41 928</u> 39 286	<u>44 352</u> 42 857	<u>45 170</u> 42 857
225-204-0304	95-3		1	800					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>50 994</u> 47 321	<u>54 432</u> 48 365	<u>54 101</u> 48 365	<u>49 197</u> 47 321	<u>50 288</u> 47 321
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>57 319</u> 53 571	<u>62 731</u> 56 501	<u>62 400</u> 56 501	<u>55 522</u> 53 571	<u>56 613</u> 53 571

225-204-0307	105		1	1175					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>63 284</u> 58 929	<u>52 764</u> 50 446	<u>54 453</u> 50 446	<u>61 172</u> 58 929	<u>62 454</u> 58 929
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>77 791</u> 68 705	<u>63 534</u> 61 161	<u>65 151</u> 61 161	<u>75 788</u> 68 705	<u>76 276</u> 68 705
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>61 244</u> 57 143	<u>63 222</u> 57 857	<u>64 344</u> 57 857	<u>59 267</u> 57 143	<u>60 467</u> 57 143
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>52 738</u> 48 661	<u>54 047</u> 51 786	<u>55 663</u> 51 786	<u>50 716</u> 48 661	<u>51 943</u> 48 661
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>61 337</u> 57 143	<u>65 349</u> 62 946	<u>66 972</u> 62 946	<u>59 306</u> 57 143	<u>60 539</u> 57 143
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>233 649</u> 205 212	<u>208 477</u> 200 893	<u>213 578</u> 200 893	<u>227 331</u> 205 212	<u>228 870</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>229 039</u> 200 692	<u>203 959</u> 196 429	<u>209 061</u> 196 429	<u>222 720</u> 200 692	<u>224 259</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>220 740</u> 192 556	<u>191 309</u> 183 929	<u>196 411</u> 183 929	<u>214 421</u> 192 556	<u>215 960</u> 192 556
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>218 844</u> 205 357	<u>194 923</u> 187 500	<u>200 025</u> 187 500	<u>212 463</u> 205 357	<u>216 336</u> 205 357
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					

225-204-0320	7-13		1	1820	<u>112 272</u> 105 357	<u>133 670</u> 129 464	<u>136 286</u> 129 464	<u>109 001</u> 105 357	<u>110 987</u> 105 357
225-204-0400	35 - 750 2387-2013								
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819					
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847					
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847					
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418					
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>687 185</u> 632 813	<u>695 583</u> 678 571	<u>704 329</u> 678 571	<u>676 352</u> 632 813	<u>678 990</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>514 366</u> 470 089	<u>513 415</u> 500 000	<u>520 726</u> 500 000	<u>505 310</u> 470 089	<u>507 516</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>614 166</u> 569 531	<u>612 461</u> 598 214	<u>619 430</u> 598 214	<u>605 533</u> 569 531	<u>607 636</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>744 288</u> 696 094	<u>748 215</u> 732 143	<u>755 400</u> 732 143	<u>735 388</u> 696 094	<u>737 556</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>787 373</u> 727 734	<u>904 476</u> 883 928	<u>914 278</u> 883 928	<u>777 076</u> 727 734	<u>779 024</u> 727 734

225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>744 219</u> 685 245	<u>859 338</u> 839 286	<u>869 180</u> 839 286	<u>733 880</u> 685 245	<u>735 836</u> 685 245
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992					
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780					
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>67 725</u> 61 021	<u>62 157</u> 60 268	<u>63 307</u> 60 268	<u>66 301</u> 61 021	<u>66 648</u> 61 021
225-204-0602	2		1	675	<u>53 314</u> 47 732	<u>48 692</u> 47 143	<u>49 662</u> 47 143	<u>52 112</u> 47 732	<u>52 405</u> 47 732
225-204-0603	3		1	550	<u>46 186</u> 41 585	<u>42 366</u> 41 071	<u>43 156</u> 41 071	<u>45 207</u> 41 585	<u>45 446</u> 41 585
225-204-0604	4		1	475	<u>38 296</u> 34 353	<u>35 028</u> 33 929	<u>35 711</u> 33 929	<u>37 450</u> 34 353	<u>37 656</u> 34 353
225-204-0605	5		1	400	<u>30 866</u> 27 573	<u>28 142</u> 27 232	<u>28 717</u> 27 232	<u>30 154</u> 27 573	<u>30 327</u> 27 573
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>33 171</u> 29 833	<u>30 401</u> 29 464	<u>30 976</u> 29 464	<u>32 459</u> 29 833	<u>32 632</u> 29 833
225-204-0607	-1		1	300		<u>19 582</u> 18 878	<u>20 097</u> 18 878		

225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-0805	43-1		1	330	<u>29 925</u> 27 121	<u>27 588</u> 26 786	<u>28 062</u> 26 786	<u>29 338</u> 27 121	<u>29 481</u> 27 121
225-204-0807	45		1	510	<u>42 685</u> 38 421	<u>39 145</u> 37 946	<u>39 878</u> 37 946	<u>41 777</u> 38 421	<u>41 998</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>38 928</u> 34 805	<u>45 907</u> 44 643	<u>46 626</u> 44 643	<u>38 038</u> 34 805	<u>38 255</u> 34 805
225-204-0903	1-2		1	700	<u>43 065</u> 37 517	<u>48 909</u> 47 321	<u>49 915</u> 47 321	<u>41 819</u> 37 517	<u>42 123</u> 37 517
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>102 426</u> 89 498	<u>115 314</u> 111 607	<u>117 650</u> 111 607	<u>99 534</u> 89 498	<u>100 238</u> 89 498
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>4 859</u> 4 464	<u>5 491</u> 5 268	<u>5 649</u> 5 268	<u>4 662</u> 4 464	<u>4 782</u> 4 464
225-204-1003	4		1	50	<u>2 866</u> 2 679	<u>4 802</u> 4 520	<u>4 853</u> 4 520	<u>2 776</u> 2 679	<u>2 831</u> 2 679

225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1007	-1		1	300					
225-204-1100	13015-2012								
225-204-1104	2		1	41					
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>268 588</u> 248 605	<u>251 674</u> 245 536	<u>254 821</u> 245 536	<u>264 690</u> 248 605	<u>265 640</u> 248 605
225-204-1307	35-15		1	3280					
225-204-1309	35-10		1	2200					
225-204-1310	35-15		1	3275					
225-204-1313	32.9		1	725					
225-204-1314	32.9-1		1	725					
225-204-1315	32.9-2		1	725					
225-204-1400	13015-2012								



225-204-1401	1.6		1	300	<u>48 161</u> 45 201	<u>45 616</u> 44 643	<u>46 047</u> 44 643	<u>47 627</u> 45 201	<u>47 757</u> 45 201
225-204-1402	2.8		1	800	<u>76 946</u> 70 061	<u>71 193</u> 69 196	<u>72 342</u> 69 196	<u>75 522</u> 70 061	<u>75 869</u> 70 061
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>114 267</u> 103 962	<u>105 659</u> 102 679	<u>107 384</u> 102 679	<u>112 131</u> 103 962	<u>112 651</u> 103 962
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>161 269</u> 147 355	<u>149 614</u> 145 536	<u>151 913</u> 145 536	<u>158 421</u> 147 355	<u>159 115</u> 147 355
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>218 627</u> 198 884	<u>202 137</u> 196 429	<u>205 443</u> 196 429	<u>214 533</u> 198 884	<u>215 530</u> 198 884
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>268 159</u> 244 085	<u>248 045</u> 241 071	<u>252 068</u> 241 071	<u>263 175</u> 244 085	<u>264 389</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>58 753</u> 54 241	<u>54 943</u> 53 571	<u>55 661</u> 53 571	<u>57 863</u> 54 241	<u>58 080</u> 54 241
225-204-1505	6		1	760	<u>80 821</u> 74 129	<u>75 200</u> 73 214	<u>76 293</u> 73 214	<u>79 469</u> 74 129	<u>79 798</u> 74 129
225-204-1507	7		1	230	<u>22 785</u> 20 792	<u>21 117</u> 20 536	<u>21 448</u> 20 536	<u>22 375</u> 20 792	<u>22 475</u> 20 792
225-204-1512	1		1	500	<u>44 922</u> 40 681	<u>41 389</u> 40 179	<u>42 108</u> 40 179	<u>44 032</u> 40 681	<u>44 248</u> 40 681

225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	
225-204-0102	2-		1	3000	
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	

225-204-0121	5-4		1	4480	
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0129	3-		1	4300	
225-204-0131	5-		1	6250	
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	
225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	
225-204-0155	4-05		1	2900	
225-204-0164	3- 5		1	4500	
225-204-0165	5- 5		1	6250	

225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	

225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>47 548</u> 42 503
225-204-0302	95-1		1	750	<u>47 557</u> 41 585
225-204-0303	95-2		1	750	<u>47 906</u> 42 857
225-204-0304	95-3		1	800	
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>53 936</u> 47 321
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>60 261</u> 53 571

225-204-0307	105		1	1175	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>66 741</u> 58 929
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>77 791</u> 68 705
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>64 480</u> 57 143
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>56 047</u> 48 661
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>64 661</u> 57 143
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>233 649</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>229 039</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>220 740</u> 192 556
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>229 287</u> 205 357
225-204-0318	164-12,7		1	3550	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	



225-204-0320	7-13		1	1820	<u>117 626</u> 105 357
225-204-0400	35 - 750 2387-2013				
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>687 185</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>514 366</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>614 166</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>744 288</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>789 043</u> 727 734

8.04-08-2024

225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>745 896</u> 685 245
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	<u>67 725</u> 61 021
225-204-0602	2		1	675	<u>53 314</u> 47 732
225-204-0603	3		1	550	<u>46 186</u> 41 585
225-204-0604	4		1	475	<u>38 296</u> 34 353
225-204-0605	5		1	400	<u>30 866</u> 27 573
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>33 171</u> 29 833
225-204-0607	-1		1	300	
225-204-0800	2386-2013				

225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-0805	43-1		1	330	<u>29 925</u> 27 121
225-204-0807	45		1	510	<u>42 685</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012				
225-204-0901	1-1		1	500	<u>38 928</u> 34 805
225-204-0903	1-2		1	700	<u>43 065</u> 37 517
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>102 426</u> 89 498
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>5 183</u> 4 464
225-204-1003	4		1	50	<u>3 013</u> 2 679
225-204-1006	3-		1	1750	

225-204-1007	-1		1	300	
225-204-1100	13015-2012				
225-204-1104	2		1	41	
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>268 588</u> 248 605
225-204-1307	35-15		1	3280	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	
225-204-1400	13015-2012				

225-204-1401	1.6		1	300	<u>48 161</u> 45 201
225-204-1402	2.8		1	800	<u>76 946</u> 70 061
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>114 267</u> 103 962
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>161 269</u> 147 355
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>218 627</u> 198 884
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>268 159</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012				
225-204-1504	5		1	500	<u>58 753</u> 54 241
225-204-1505	6		1	760	<u>80 821</u> 74 129
225-204-1507	7		1	230	<u>22 785</u> 20 792
225-204-1512	1		1	500	<u>44 922</u> 40 681

226.  
 226-1. ,  
 226-101.

226-101-0100	350 , 19804-2012								
226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311	$\frac{14\,647}{13\,116}$	$\frac{14\,169}{13\,116}$	$\frac{14\,211}{13\,116}$		
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	$\frac{18\,332}{16\,683}$	$\frac{19\,152}{18\,132}$	$\frac{19\,284}{18\,132}$	$\frac{20\,197}{18\,132}$	$\frac{19\,001}{18\,132}$
226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	$\frac{22\,589}{20\,859}$	$\frac{23\,674}{22\,603}$	$\frac{23\,806}{22\,603}$	$\frac{24\,717}{22\,603}$	$\frac{23\,523}{22\,603}$
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	$\frac{29\,551}{27\,733}$	$\frac{24\,057}{22\,981}$	$\frac{24\,188}{22\,981}$	$\frac{25\,099}{22\,981}$	$\frac{23\,906}{22\,981}$

226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	<u>31 798</u> 29 937	<u>27 477</u> 26 362	<u>27 608</u> 26 362	<u>28 518</u> 26 362	<u>27 326</u> 26 362
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7	<u>37 512</u> 35 542				
226-101-0200	400 , 19804-2012								
226-101-0201	400 , 2 , 19804-2012		1	400	<u>19 811</u> 17 762	<u>20 529</u> 19 266	<u>20 699</u> 19 266	<u>21 875</u> 19 266	<u>20 335</u> 19 266
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	<u>24 823</u> 22 660	<u>26 016</u> 24 678	<u>26 188</u> 24 678	<u>27 376</u> 24 678	<u>25 820</u> 24 678
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	<u>36 115</u> 33 727	<u>38 161</u> 36 676	<u>38 333</u> 36 676	<u>39 523</u> 36 676	<u>37 964</u> 36 676

				,	”	.			
226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	<u>36 758</u> 34 409	<u>38 611</u> 37 115	<u>38 784</u> 37 115	<u>39 980</u> 37 115	<u>38 413</u> 37 115
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7	<u>35 935</u> 33 604				
226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5	<u>50 231</u> 47 620				

				,					
226-101-0100	350 , 19804-2012								



226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311			<u>13 849</u> 13 116	<u>14 568</u> 13 116	<u>13 729</u> 13 116
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	<u>19 486</u> 18 132	<u>20 260</u> 18 132	<u>18 887</u> 18 132	<u>18 157</u> 16 683	<u>18 878</u> 18 132
226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	<u>24 008</u> 22 603	<u>24 780</u> 22 603	<u>23 410</u> 22 603	<u>22 415</u> 20 859	<u>23 401</u> 22 603
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	<u>24 390</u> 22 981	<u>25 162</u> 22 981	<u>23 793</u> 22 981	<u>29 472</u> 27 733	<u>23 784</u> 22 981
226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	<u>27 810</u> 26 362	<u>28 580</u> 26 362	<u>27 214</u> 26 362	<u>31 719</u> 29 937	<u>27 204</u> 26 362
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7					

226-101-0200	400 , 19804-2012								
226-101-0201	400 , 2 , 19804-2012		1	400	<u>20 960</u> 19 266	<u>21 956</u> 19 266	<u>20 189</u> 19 266	<u>19 586</u> 17 762	<u>20 177</u> 19 266
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	<u>26 451</u> 24 678	<u>27 458</u> 24 678	<u>25 673</u> 24 678	<u>24 597</u> 22 660	<u>25 661</u> 24 678
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	<u>38 597</u> 36 676	<u>39 605</u> 36 676	<u>37 817</u> 36 676	<u>35 888</u> 33 727	<u>37 804</u> 36 676
226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	<u>39 049</u> 37 115	<u>40 063</u> 37 115	<u>38 265</u> 37 115	<u>36 654</u> 34 409	<u>38 252</u> 37 115
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7					

226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5					

226-101-0100	350 , 19804-2012								
226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311		<u>14 726</u> 13 116	<u>14 885</u> 13 116		
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	<u>19 314</u> 18 132	<u>18 601</u> 16 683	<u>18 498</u> 16 683	<u>18 756</u> 18 132	<u>19 095</u> 18 132

226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	<u>23 836</u> 22 603	<u>22 857</u> 20 859	<u>22 755</u> 20 859	<u>23 279</u> 22 603	<u>23 617</u> 22 603
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	<u>24 219</u> 22 981	<u>29 788</u> 27 733	<u>29 788</u> 27 733	<u>23 662</u> 22 981	<u>24 000</u> 22 981
226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	<u>27 639</u> 26 362	<u>32 034</u> 29 937	<u>32 034</u> 29 937	<u>27 083</u> 26 362	<u>27 420</u> 26 362
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7					
226-101-0200	400 , 19804-2012								
226-101-0201	400 , 2 , 19804-2012		1	400	<u>20 739</u> 19 266	<u>20 158</u> 17 762	<u>20 025</u> 17 762	<u>20 020</u> 19 266	<u>20 456</u> 19 266

				,					
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	<u>26 228</u> 24 678	<u>25 174</u> 22 660	<u>25 040</u> 22 660	<u>25 502</u> 24 678	<u>25 943</u> 24 678
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	<u>38 373</u> 36 676	<u>36 466</u> 33 727	<u>36 332</u> 33 727	<u>37 645</u> 36 676	<u>38 087</u> 36 676
226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	<u>38 824</u> 37 115	<u>36 654</u> 34 409	<u>37 069</u> 34 409	<u>38 093</u> 37 115	<u>38 537</u> 37 115
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7					
226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5					

				,	
226-101-0100	350 , 19804-2012				
226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311	
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	<u>20 228</u> 18 132
226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	<u>24 748</u> 22 603
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	<u>25 130</u> 22 981
226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	<u>28 549</u> 26 362

				,	
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7	
226-101-0200	400 , 19804-2012				
226-101-0201	400 , 2 , 19804-2012		1	400	<u>21 916</u> 19 266
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	<u>27 417</u> 24 678
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	<u>39 564</u> 36 676
226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	<u>40 021</u> 37 115

8.04-08-2024

				,	
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7	
226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5	

## 226-102.

				,	”	.			
226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>870 202</u> 827 659	<u>815 974</u> 790 055	<u>818 682</u> 790 055	<u>837 409</u> 790 055	<u>812 880</u> 790 055
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>981 348</u> 928 106	<u>906 808</u> 874 380	<u>910 421</u> 874 380	<u>935 410</u> 874 380	<u>902 679</u> 874 380



226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 738 589</u> 1 650 499	<u>1 628 856</u> 1 575 117	<u>1 634 595</u> 1 575 117	<u>1 674 283</u> 1 575 117	<u>1 622 299</u> 1 575 117
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 875 393</u> 1 773 820	<u>1 753 433</u> 1 691 331	<u>1 760 319</u> 1 691 331	<u>1 807 944</u> 1 691 331	<u>1 745 564</u> 1 691 331
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>230 212</u> 208 899				
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>286 893</u> 264 467	<u>190 649</u> 177 679	<u>192 434</u> 177 679	<u>204 782</u> 177 679	<u>188 609</u> 177 679
226-102-0302	-18		1	5400	<u>342 736</u> 314 416				
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>132 494</u> 120 496				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>189 038</u> 168 332				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>432 035</u> 392 564				

226-102-0404	2-6		1	5500	<u>282 718</u> 255 175				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>96 870</u> 86 171	<u>80 452</u> 73 888	<u>81 387</u> 73 888	<u>87 855</u> 73 888	<u>79 384</u> 73 888
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>209 037</u> 191 219				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>150 448</u> 136 698				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>247 193</u> 225 066				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>198 478</u> 178 586	<u>147 815</u> 135 863	<u>149 515</u> 135 863	<u>161 275</u> 135 863	<u>145 872</u> 135 863
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>194 410</u> 170 198	<u>186 565</u> 170 198	<u>188 168</u> 170 198		<u>184 089</u> 170 198
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>324 382</u> 288 822	<u>246 459</u> 224 921	<u>249 562</u> 224 921	<u>271 023</u> 224 921	<u>242 913</u> 224 921
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>478 529</u> 431 946				
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>34 324</u> 31 451				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 725</u> 34 966				

226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>56 371</u> 50 865				
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>108 954</u> 98 817				
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>147 721</u> 134 024				
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>222 514</u> 202 151				
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>270 716</u> 245 408				
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>294 254</u> 271 485				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>130 006</u> 117 469				
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>124 636</u> 111 883	<u>96 858</u> 89 375	<u>97 914</u> 89 375	<u>105 216</u> 89 375	<u>95 651</u> 89 375

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>822 833</u> 790 055	<u>838 698</u> 790 055	<u>810 559</u> 790 055	<u>868 577</u> 827 659	<u>810 366</u> 790 055
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>915 961</u> 874 380	<u>937 130</u> 874 380	<u>899 582</u> 874 380	<u>979 181</u> 928 106	<u>899 324</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 643 393</u> 1 575 117	<u>1 677 015</u> 1 575 117	<u>1 617 380</u> 1 575 117	<u>1 735 146</u> 1 650 499	<u>1 616 971</u> 1 575 117
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 770 877</u> 1 691 331	<u>1 811 223</u> 1 691 331	<u>1 739 662</u> 1 691 331	<u>1 871 262</u> 1 773 820	<u>1 739 170</u> 1 691 331
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200					
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>195 172</u> 177 679	<u>205 632</u> 177 679	<u>187 079</u> 177 679	<u>285 822</u> 264 467	<u>186 951</u> 177 679
226-102-0302	-18		1	5400					
226-102-0400	13015-2012								

226-102-0401	1-4		1	2350					
226-102-0402	1-6		1	4250					
226-102-0403	1-8		1	7750					
226-102-0404	2-6		1	5500					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>82 821</u> 73 888	<u>88 300</u> 73 888	<u>78 582</u> 73 888	<u>96 309</u> 86 171	<u>78 515</u> 73 888
226-102-0407	400.98.40		1	3430					
226-102-0409	400.124.25		1	2700					
226-102-0410	400.124.40		1	4320					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>152 122</u> 135 863	<u>162 084</u> 135 863	<u>144 415</u> 135 863	<u>197 458</u> 178 586	<u>144 293</u> 135 863
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>191 809</u> 170 198		<u>181 327</u> 170 198	<u>193 109</u> 170 198	<u>178 934</u> 170 198
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>254 319</u> 224 921	<u>272 500</u> 224 921	<u>240 253</u> 224 921	<u>322 521</u> 288 822	<u>240 032</u> 224 921
226-102-0418	800.124.40		1	9300					
226-102-0419	200.75.15		1	550					
226-102-0420	200.100.15		1	750					

226-102-0421	200.150.15		1	1100					
226-102-0423	400.98.25		1	2000					
226-102-0425	400.124.25		1	2700					
226-102-0427	600.98.30		1	4000					
226-102-0429	600.124.30		1	5000					
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497					
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>99 533</u> 89 375	<u>105 719</u> 89 375	<u>94 746</u> 89 375	<u>123 242</u> 111 883	<u>94 671</u> 89 375

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>819 314</u> 790 055	<u>875 075</u> 827 659	<u>875 075</u> 827 659	<u>807 865</u> 790 055	<u>814 814</u> 790 055
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>911 264</u> 874 380	<u>987 851</u> 928 106	<u>987 851</u> 928 106	<u>895 987</u> 874 380	<u>905 260</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 635 933</u> 1 575 117	<u>1 748 916</u> 1 650 499	<u>1 748 916</u> 1 650 499	<u>1 611 670</u> 1 575 117	<u>1 626 397</u> 1 575 117
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 761 925</u> 1 691 331	<u>1 887 786</u> 1 773 820	<u>1 887 786</u> 1 773 820	<u>1 732 809</u> 1 691 331	<u>1 750 482</u> 1 691 331
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200					
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>192 851</u> 177 679	<u>290 106</u> 264 467	<u>290 106</u> 264 467	<u>185 302</u> 177 679	<u>189 884</u> 177 679
226-102-0302	-18		1	5400					
226-102-0400	13015-2012								

226-102-0401	1-4		1	2350					
226-102-0402	1-6		1	4250					
226-102-0403	1-8		1	7750					
226-102-0404	2-6		1	5500					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>81 606</u> 73 888	<u>98 553</u> 86 171	<u>98 553</u> 86 171	<u>77 652</u> 73 888	<u>80 052</u> 73 888
226-102-0407	400.98.40		1	3430					
226-102-0409	400.124.25		1	2700					
226-102-0410	400.124.40		1	4320					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>149 912</u> 135 863	<u>201 538</u> 178 586	<u>201 538</u> 178 586	<u>142 723</u> 135 863	<u>147 087</u> 135 863
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>189 208</u> 170 198	<u>198 311</u> 170 198	<u>198 311</u> 170 198	<u>179 439</u> 170 198	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>250 286</u> 224 921	<u>329 967</u> 288 822	<u>329 967</u> 288 822	<u>237 165</u> 224 921	<u>245 129</u> 224 921
226-102-0418	800.124.40		1	9300					
226-102-0419	200.75.15		1	550					
226-102-0420	200.100.15		1	750					



226-102-0421	200.150.15		1	1100					
226-102-0423	400.98.25		1	2000					
226-102-0425	400.124.25		1	2700					
226-102-0427	600.98.30		1	4000					
226-102-0429	600.124.30		1	5000					
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>98 160</u> 89 375	<u>126 789</u> 111 883	<u>125 966</u> 111 883	<u>93 696</u> 89 375	<u>96 405</u> 89 375

226-102-0100	13015-2012				
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>838 054</u> 790 055
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>936 270</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 675 649</u> 1 575 117
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 809 584</u> 1 691 331
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>205 207</u> 177 679
226-102-0302	-18		1	5400	
226-102-0400	13015-2012				

226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	
226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0404	2-6		1	5500	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>88 078</u> 73 888
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>161 680</u> 135 863
226-102-0414	600.124.30		1	5100	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>271 761</u> 224 921
226-102-0418	800.124.40		1	9300	
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	

226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0423	400.98.25		1	2000	
226-102-0425	400.124.25		1	2700	
226-102-0427	600.98.30		1	4000	
226-102-0429	600.124.30		1	5000	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>105 468</u> 89 375

8.04-08-2024

480

226-103. ,

226-103-0100	13015-2012								
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>137 185</u> 126 495	<u>102 920</u> 96 600	<u>103 770</u> 96 600	<u>109 650</u> 96 600	<u>101 949</u> 96 600
226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600	<u>24 791</u> 21 905				
226-103-1109	3		1	700	<u>28 809</u> 25 444				
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>7 924</u> 6 249				
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>7 299</u> 5 756				
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>6 622</u> 5 532	<u>6 530</u> 5 882	<u>6 625</u> 5 882	<u>7 322</u> 5 882	<u>6 421</u> 5 882
226-103-1410	-5		1	190	<u>5 351</u> 4 487				
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700	<u>389 615</u> 351 176				

226-103-1602	500		1	8350	<u>419 054</u> 377 438				
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>497 346</u> 448 994				
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>530 919</u> 479 309				
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>615 987</u> 560 109				
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>128 078</u> 115 567				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>168 876</u> 151 045				
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>197 965</u> 177 084				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>133 921</u> 121 295				
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>151 971</u> 137 391				
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>187 223</u> 169 152				
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>220 435</u> 198 912				

226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>189 131</u> 171 343				

226-103-0100	13015-2012								
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>105 074</u> 96 600	<u>110 055</u> 96 600	<u>101 220</u> 96 600	<u>136 675</u> 126 495	<u>101 160</u> 96 600
226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600					
226-103-1109	3		1	700					
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380					
226-103-1403	-1-20-75		1	350					
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>6 796</u> 5 882	<u>7 369</u> 5 882	<u>6 313</u> 5 882	<u>6 560</u> 5 532	<u>6 171</u> 5 882

				,					
226-103-1410	-5		1	190					
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700					
226-103-1602	500		1	8350					
226-103-1603	600 -		1	9650					
226-103-1604	650 -		1	10300					
226-103-1605	700 -		1	10950					
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520					



226-103-0100	13015-2012								
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>103 969</u> 96 600	<u>138 715</u> 126 495	<u>138 715</u> 126 495	<u>100 374</u> 96 600	<u>102 556</u> 96 600
226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600					
226-103-1109	3		1	700					
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380					
226-103-1403	-1-20-75		1	350					
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>6 669</u> 5 882	<u>6 805</u> 5 532	<u>6 805</u> 5 532	<u>6 225</u> 5 882	<u>6 489</u> 5 882
226-103-1410	-5		1	190					
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700					
226-103-1602	500		1	8350					
226-103-1603	600 -		1	9650					
226-103-1604	650 -		1	10300					

				,					
226-103-1605	700 -		1	10950					
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520					

226-103-0100	13015-2012				
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>109 853</u> 96 600
226-103-1100	13015-2012				
226-103-1108	2		1	600	
226-103-1109	3		1	700	
226-103-1400	13015-2012				
226-103-1402	-1-22-75		1	380	
226-103-1403	-1-20-75		1	350	
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>7 345</u> 5 882
226-103-1410	-5		1	190	
226-103-1600	13015-2012				
226-103-1601	450		1	7700	
226-103-1602	500		1	8350	
226-103-1603	600 -		1	9650	
226-103-1604	650 -		1	10300	

				,	
226-103-1605	700 -		1	10950	
226-103-1700	13015-2012				
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	

## 226-104.

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>13 830 333</u> 13 252 990				
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 767 717</u> 2 628 739				
226-104-0104	-21		1	19700	<u>3 111 294</u> 2 927 360	<u>2 918 165</u> 2 778 069	<u>2 935 749</u> 2 778 069	<u>3 078 454</u> 2 778 069	<u>2 898 069</u> 2 778 069
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 202 597</u> 3 015 625	<u>3 220 855</u> 3 109 928	<u>3 232 978</u> 3 109 928	<u>3 327 087</u> 3 109 928	<u>3 206 999</u> 3 109 928
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 957 693</u> 3 794 521				
226-104-0107	-24		1	22600	<u>3 510 359</u> 3 344 349				
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 372 021</u> 3 164 879	<u>3 156 140</u> 2 997 693	<u>3 176 313</u> 2 997 693	<u>3 340 025</u> 2 997 693	<u>3 133 086</u> 2 997 693
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 920 910</u> 5 642 703	<u>5 902 721</u> 5 642 703	<u>5 920 910</u> 5 642 703		
226-104-0110	-42		1	62500	<u>12 925 594</u> 12 403 401				
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 539 415</u> 2 424 263				

226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 121 414</u> 2 981 520				
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 603 099</u> 3 440 860				
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 955 846</u> 5 682 114				
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 725 907</u> 1 635 306				
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 209 303</u> 2 095 034				
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 902 919</u> 2 760 859				
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 820 240</u> 3 633 963				
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 311 940</u> 4 100 112				
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 883 688</u> 6 554 354				
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 063 624</u> 9 594 323				
226-104-0128	21- 14-12 7		1	17750	<u>2 763 998</u> 2 712 054	<u>2 806 906</u> 2 678 571	<u>2 822 750</u> 2 678 571	<u>2 951 329</u> 2 678 571	<u>2 788 799</u> 2 678 571

226-104-0129	24- 14-12 7		1	20250	<u>3 132 677</u> 3 073 661	<u>3 181 883</u> 3 035 714	<u>3 199 958</u> 3 035 714	<u>3 346 647</u> 3 035 714	<u>3 161 226</u> 3 035 714
226-104-0130	-33		1	33200	<u>5 068 050</u> 4 972 098	<u>5 149 562</u> 4 910 714	<u>5 179 196</u> 4 910 714	<u>5 419 693</u> 4 910 714	<u>5 115 695</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>3 826 469</u> 3 647 381				
226-104-0204	98		1	25600	<u>4 004 989</u> 3 816 380				
226-104-0206	115		1	32100	<u>4 972 855</u> 4 737 318				
226-104-0214	165		1	53200	<u>8 712 134</u> 8 312 548				
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 987 740</u> 1 898 455				
226-104-0223	60		1	14800	<u>2 504 657</u> 2 391 906				
226-104-0225	73		1	20800	<u>4 232 445</u> 4 060 016				
226-104-0229	93		1	27800	<u>4 590 242</u> 4 380 698				

8.04-08-2024

226-104-0233	115		1	39500	<u>5 928 942</u> 5 642 839				
226-104-0237	135		1	50400	<u>7 175 520</u> 6 818 104				
226-104-0243	93		1	22800	<u>3 798 211</u> 3 625 696				
226-104-0245	115		1	29600	<u>4 935 736</u> 4 711 677				

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200					
226-104-0103	-21		1	19700					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 972 133</u> 2 778 069	<u>3 087 545</u> 2 778 069	<u>2 876 000</u> 2 778 069	<u>3 103 457</u> 2 927 360	<u>2 861 247</u> 2 778 069



226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 256 420</u> 3 109 928	<u>3 333 209</u> 3 109 928	<u>3 191 653</u> 3 109 928	<u>3 194 681</u> 3 015 625	<u>3 168 997</u> 3 109 928
226-104-0106	-22,16		1	19900					
226-104-0107	-24		1	22600					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 218 053</u> 2 997 693	<u>3 350 454</u> 2 997 693	<u>3 107 768</u> 2 997 693	<u>3 363 031</u> 3 164 879	<u>3 090 843</u> 2 997 693
226-104-0109	-33		1	37700			<u>5 840 349</u> 5 642 703	<u>5 974 515</u> 5 642 703	<u>5 812 546</u> 5 642 703
226-104-0110	-42		1	62500					
226-104-0117	-18		1	15200					
226-104-0118	-21		1	18300					
226-104-0119	-24		1	21300					
226-104-0120	-33		1	36500					
226-104-0121	12		1	13200					
226-104-0122	15		1	16500					
226-104-0123	18		1	19800					
226-104-0124	21		1	25900					

226-104-0125	24		1	29600					
226-104-0126	33		1	45200					
226-104-0127	42		1	63250					
226-104-0128	21- 14-12 7		1	17750	<u>2 855 532</u> 2 678 571	<u>2 959 520</u> 2 678 571	<u>2 768 914</u> 2 678 571	<u>2 800 212</u> 2 712 054	<u>2 755 622</u> 2 678 571
226-104-0129	24- 14-12 7		1	20250	<u>3 237 357</u> 3 035 714	<u>3 355 991</u> 3 035 714	<u>3 138 540</u> 3 035 714	<u>3 173 991</u> 3 073 661	<u>3 123 375</u> 3 035 714
226-104-0130	-33		1	33200	<u>5 240 513</u> 4 910 714	<u>5 435 014</u> 4 910 714	<u>5 078 502</u> 4 910 714	<u>5 135 784</u> 4 972 098	<u>5 053 639</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200					
226-104-0204	98		1	25600					
226-104-0206	115		1	32100					
226-104-0214	165		1	53200					
226-104-0219	50		1	11700					
226-104-0223	60		1	14800					
226-104-0225	73		1	20800					

				,					
226-104-0229	93		1	27800					
226-104-0233	115		1	39500					
226-104-0237	135		1	50400					
226-104-0243	93		1	22800					
226-104-0245	115		1	29600					

				,					
226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200					
226-104-0103	-21		1	19700					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 947 850</u> 2 778 069	<u>3 134 804</u> 2 927 360	<u>3 134 804</u> 2 927 360	<u>2 860 210</u> 2 778 069	<u>2 910 629</u> 2 778 069
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 239 926</u> 3 109 928	<u>3 226 346</u> 3 015 625	<u>3 226 346</u> 3 015 625	<u>3 180 798</u> 3 109 928	<u>3 215 659</u> 3 109 928

226-104-0106	-22,16		1	19900					
226-104-0107	-24		1	22600					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 190 196</u> 2 997 693	<u>3 398 992</u> 3 164 879	<u>3 398 992</u> 3 164 879	<u>3 089 654</u> 2 997 693	<u>3 147 495</u> 2 997 693
226-104-0109	-33		1	37700		<u>6 040 502</u> 5 642 703	<u>6 040 502</u> 5 642 703		
226-104-0110	-42		1	62500					
226-104-0117	-18		1	15200					
226-104-0118	-21		1	18300					
226-104-0119	-24		1	21300					
226-104-0120	-33		1	36500					
226-104-0121	12		1	13200					
226-104-0122	15		1	16500					
226-104-0123	18		1	19800					
226-104-0124	21		1	25900					
226-104-0125	24		1	29600					
226-104-0126	33		1	45200					

226-104-0127	42		1	63250					
226-104-0128	21- 14-12 7		1	17750	<u>2 833 653</u> 2 678 571	<u>2 763 998</u> 2 712 054	<u>2 821 659</u> 2 712 054	<u>2 754 688</u> 2 678 571	<u>2 800 116</u> 2 678 571
226-104-0129	24- 14-12 7		1	20250	<u>3 212 397</u> 3 035 714	<u>3 132 677</u> 3 073 661	<u>3 198 460</u> 3 073 661	<u>3 122 310</u> 3 035 714	<u>3 174 137</u> 3 035 714
226-104-0130	-33		1	33200	<u>5 199 590</u> 4 910 714	<u>5 068 050</u> 4 972 098	<u>5 175 901</u> 4 972 098	<u>5 051 892</u> 4 910 714	<u>5 136 862</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200					
226-104-0204	98		1	25600					
226-104-0206	115		1	32100					
226-104-0214	165		1	53200					
226-104-0219	50		1	11700					
226-104-0223	60		1	14800					
226-104-0225	73		1	20800					
226-104-0229	93		1	27800					
226-104-0233	115		1	39500					

8.04-08-2024

				,					
226-104-0237	135		1	50400					
226-104-0243	93		1	22800					
226-104-0245	115		1	29600					

				,	
226-104-0100	13015-2012				
226-104-0101	-42		1	71200	
226-104-0103	-21		1	19700	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>3 082 999</u> 2 778 069
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 330 148</u> 3 109 928
226-104-0106	-22,16		1	19900	
226-104-0107	-24		1	22600	

226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 345 240</u> 2 997 693
226-104-0109	-33		1	37700	
226-104-0110	-42		1	62500	
226-104-0117	-18		1	15200	
226-104-0118	-21		1	18300	
226-104-0119	-24		1	21300	
226-104-0120	-33		1	36500	
226-104-0121	12		1	13200	
226-104-0122	15		1	16500	
226-104-0123	18		1	19800	
226-104-0124	21		1	25900	
226-104-0125	24		1	29600	
226-104-0126	33		1	45200	
226-104-0127	42		1	63250	
226-104-0128	21- 14-12 7		1	17750	<u>2 955 424</u> 2 678 571

226-104-0129	24- 14-12 7		1	20250	<u>3 351 319</u> 3 035 714
226-104-0130	-33		1	33200	<u>5 427 354</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012				
226-104-0202	93		1	24200	
226-104-0204	98		1	25600	
226-104-0206	115		1	32100	
226-104-0214	165		1	53200	
226-104-0219	50		1	11700	
226-104-0223	60		1	14800	
226-104-0225	73		1	20800	
226-104-0229	93		1	27800	
226-104-0233	115		1	39500	
226-104-0237	135		1	50400	
226-104-0243	93		1	22800	



				,	
226-104-0245	115		1	29600	

25.  
 251. , ,  
 251-3. ,  
 251-302. ,

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930

255. , ,  
 255-1.  
 255-101.

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>1 466</u> 1 339	<u>2 500</u> 2 232	<u>2 534</u> 2 232	<u>2 773</u> 2 232	<u>2 461</u> 2 232
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>6 298</u> 6 004				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 687</u> 11 286				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>617</u> 563	<u>1 283</u> 1 161	<u>1 298</u> 1 161	<u>1 402</u> 1 161	<u>1 265</u> 1 161
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>2 584</u> 2 474				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>3 128</u> 2 992				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 110</u> 13 661				

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,587}{2\,232}$	$\frac{2\,789}{2\,232}$	$\frac{2\,431}{2\,232}$	$\frac{2\,076}{1\,786}$	$\frac{2\,389}{2\,232}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,321}{1\,161}$	$\frac{1\,409}{1\,161}$	$\frac{1\,253}{1\,161}$	$\frac{991}{862}$	$\frac{1\,234}{1\,161}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 543</u> 2 232	<u>2 098</u> 1 786	<u>2 148</u> 1 786	<u>2 397</u> 2 232	<u>2 485</u> 2 232
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 301</u> 1 161	<u>1 000</u> 862	<u>1 022</u> 862	<u>1 238</u> 1 161	<u>1 276</u> 1 161
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-101-0100	6665-91				
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 781</u> 2 232
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 406</u> 1 161
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	
255-101-0109	300 6665-91		1	80	

255-102.

255-102-0100	' ' ' - 50 - i 30 17608-2017	2							
255-102-0200	' ' ' ' ' i 60 - 100 - 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 17608-2017	2	1	130	<u>6 507</u> 6 196				
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>9 885</u> 9 488				
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	<u>11 688</u> 11 244				
255-102-0204	' 60 17608-2017	2	1	130	<u>12 481</u> 12 018				

255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 822</u> 10 352				
255-102-0208	80 - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>11 390</u> 10 905				
255-102-0209	80 - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>13 266</u> 12 733				
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>14 472</u> 13 908				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>10 676</u> 10 209				
255-102-0212	100 - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>11 185</u> 10 705				
255-102-0213	100 - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>12 289</u> 11 781				



255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>14 080</u> 13 526				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>9 734</u> 9 235				
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>10 366</u> 9 851				
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>12 229</u> 11 667				
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>12 962</u> 12 381				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>11 164</u> 10 685				
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>11 742</u> 11 248				

255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>13 675</u> 13 132				
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>14 869</u> 14 295				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>10 962</u> 10 433				
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>11 471</u> 10 928				
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>12 575</u> 12 004				
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>14 366</u> 13 750				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>10 206</u> 9 751				

255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	<u>10 600</u> 10 135				
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	<u>12 913</u> 12 389				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>13 188</u> 12 657				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>11 191</u> 10 656				
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>11 700</u> 11 151				
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>12 804</u> 12 227				

255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>14 595</u> 13 973				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>11 649</u> 11 102				
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>12 158</u> 11 598				
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>13 262</u> 12 674				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>15 053</u> 14 419				
255-102-0400	60 = ' ' ' ' - i , 17608-2017	2							

255-102-0401	17608-2017 , , , 60	2	1	130	<u>7 423</u> 7 089				
255-102-0402	17608-2017 60 , - ( )	2	1	130	<u>7 973</u> 7 625				
255-102-0403	17608-2017 60 , - ( )	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518				
255-102-0404	17608-2017 , , 60	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768				
255-102-0405	17608-2017 , , 80	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464				
255-102-0406	17608-2018 80 , - ( )	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000				

255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143				
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 475</u> 8 009				
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225	<u>9 025</u> 8 545				
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	<u>10 491</u> 9 973				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>11 774</u> 11 223				

255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 881</u> 7 536				
255-102-0414	60 - ( ) 17608-2022	2	1	130	<u>8 431</u> 8 071				
255-102-0415	60 - ( ) 17608-2023	2	1	130	<u>9 347</u> 8 964				
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 630</u> 10 214				
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 317</u> 7 911				
255-102-0418	80 - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446				

255-102-0419	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 066</u> 10 589				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 933</u> 8 455				
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>9 483</u> 8 991				
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>10 949</u> 10 420				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 232</u> 11 670				



255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 775</u> 8 357				
255-102-0426	80 - ( ) 17608-2028	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0427	80 - ( ) 17608-2029	2	1	175	<u>10 241</u> 9 786				
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 524</u> 11 036				
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 391</u> 8 902				
255-102-0430	100 - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438				

255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866				
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116				
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795				
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330				
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759				
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009				

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 189</u> 1 762				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>2 378</u> 1 947				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 457</u> 1 929				
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>2 664</u> 2 132				
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 009</u> 2 321	<u>2 759</u> 2 321	<u>2 821</u> 2 321	<u>3 250</u> 2 321	<u>2 688</u> 2 321
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 283</u> 2 589	<u>3 034</u> 2 589	<u>3 096</u> 2 589	<u>3 525</u> 2 589	<u>2 963</u> 2 589
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 479</u> 2 679	<u>3 188</u> 2 679	<u>3 261</u> 2 679	<u>3 762</u> 2 679	<u>3 106</u> 2 679
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>3 754</u> 2 946	<u>3 463</u> 2 946	<u>3 536</u> 2 946	<u>4 036</u> 2 946	<u>3 381</u> 2 946
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>3 118</u> 2 289				
255-102-0800	17608-2017	2							

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>19 362</u> 18 723			
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>20 183</u> 19 473			
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>19 637</u> 18 991			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>20 458</u> 19 741			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>20 733</u> 20 009			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>22 347</u> 21 527			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>22 805</u> 21 973			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>23 512</u> 22 598			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 692</u> 19 045			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>20 513</u> 19 795			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 967</u> 19 313			

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>20 787</u> 20 063			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 062</u> 20 330			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>22 677</u> 21 848			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>23 135</u> 22 295			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>23 841</u> 22 920			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>19 774</u> 19 125			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>20 595</u> 19 875			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>20 049</u> 19 393			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>20 870</u> 20 143			
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>21 145</u> 20 411			
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	<u>22 759</u> 21 929			

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 218</u> 22 375				
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>23 924</u> 23 000				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 388</u> 19 723				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 209</u> 20 473				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 663</u> 19 991				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 484</u> 20 741				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 759</u> 21 009				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 373</u> 22 527				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 831</u> 22 973				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 538</u> 23 598				
255-102-0900	17608-2017	2							

255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130	<u>23 531</u> 22 786			
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>24 352</u> 23 536			
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130	<u>23 806</u> 23 054			
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>24 627</u> 23 804			
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>24 901</u> 24 071			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>26 516</u> 25 589			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>27 890</u> 26 929			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282	<u>27 680</u> 26 661			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 943</u> 23 188			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 764</u> 23 938			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>24 218</u> 23 455			

255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>25 039</u> 24 205			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>25 314</u> 24 473			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>26 928</u> 25 991			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>27 386</u> 26 438			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>28 093</u> 27 063			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>24 190</u> 23 429			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 011</u> 24 179			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>24 465</u> 23 696			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 286</u> 24 446			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 561</u> 24 714			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>27 176</u> 26 232			



255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>27 634</u> 26 679			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>28 340</u> 27 304			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>24 594</u> 23 821			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>25 415</u> 24 571			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>24 869</u> 24 089			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>25 689</u> 24 839			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>25 964</u> 25 107			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>27 579</u> 26 625			
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>28 037</u> 27 071			
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>28 743</u> 27 696			

				,					
255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2							
255-102-0200	' , , , 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' , 17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	' , 60 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175					

				,					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225					
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175					

				,					
255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					

				,					
255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					



				,					
255-102-0401	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 - ( ) 17608-2018	2	1	175					



				,					
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0413	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 - ( ) 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60 - ( ) 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 - ( ) 17608-2024	2	1	175					

				,					
255-102-0419	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 - ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 - ( ) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 - ( ) 17608-2030	2	1	225					

				,					
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120					
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120					
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{2\,916}{2\,321}$	$\frac{3\,280}{2\,321}$	$\frac{2\,635}{2\,321}$	$\frac{2\,939}{2\,321}$	$\frac{2\,560}{2\,321}$
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,191}{2\,589}$	$\frac{3\,555}{2\,589}$	$\frac{2\,910}{2\,589}$	$\frac{3\,214}{2\,589}$	$\frac{2\,834}{2\,589}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{3\,372}{2\,679}$	$\frac{3\,796}{2\,679}$	$\frac{3\,044}{2\,679}$	$\frac{3\,399}{2\,679}$	$\frac{2\,956}{2\,679}$
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	$\frac{3\,647}{2\,946}$	$\frac{4\,071}{2\,946}$	$\frac{3\,318}{2\,946}$	$\frac{3\,674}{2\,946}$	$\frac{3\,231}{2\,946}$
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192					
255-102-0800	17608-2017	2							

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130				
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130				
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225			



255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, , 17608-2017	2							

255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					

255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225			

255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					

					,				
255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2							
255-102-0200	' , , , , , 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	' 60 , 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175					

				,					
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225					
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175					

				,					
255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					



				,					
255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					

				,					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	, 60 = ' ' ' ' - i , 17608-2017	2							

				,					
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 - ( ) 17608-2018	2	1	175					

				,					
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0413	, 17608-2017, 60	2	1	130					
255-102-0414	60, - ( ) 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60, - ( ) 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80, - ( ) 17608-2024	2	1	175					

				,					
255-102-0419	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225					
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225					

				,					
255-102-0425	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0428	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225					

				,					
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225					



255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120					
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120					
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{2\,836}{2\,321}$	$\frac{3\,124}{2\,321}$	$\frac{3\,097}{2\,321}$	$\frac{2\,573}{2\,321}$	$\frac{2\,732}{2\,321}$
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,110}{2\,589}$	$\frac{3\,399}{2\,589}$	$\frac{3\,372}{2\,589}$	$\frac{2\,848}{2\,589}$	$\frac{3\,007}{2\,589}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{3\,278}{2\,679}$	$\frac{3\,614}{2\,679}$	$\frac{3\,582}{2\,679}$	$\frac{2\,971}{2\,679}$	$\frac{3\,157}{2\,679}$
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	$\frac{3\,553}{2\,946}$	$\frac{3\,889}{2\,946}$	$\frac{3\,857}{2\,946}$	$\frac{3\,246}{2\,946}$	$\frac{3\,432}{2\,946}$
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192					
255-102-0800	17608-2017	2							

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130				
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130				
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225			

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, , 17608-2017	2							

255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282				
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				

255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225				

255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282				
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282				

255-102-0100	' 30 ' - 50 - ' i 17608-2017	2			
255-102-0200	' , 60 - ' 100 ' - i 17608-2017	2			
255-102-0201	' , 17608-2017 60	2	1	130	
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	
255-102-0204	' , 60 17608-2017	2	1	130	



				,	
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	

				,	
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225	
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225	
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	

				,	
255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	

				,	
255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	

					,
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0400	60 = ' ' ' ' ' - i , , 17608-2017	2			

				,	
255-102-0401	, 60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0402	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0403	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130	
255-102-0404	, 60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0405	, 80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0406	80 - ( ) 17608-2018	2	1	175	

				,	
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	
255-102-0408	, ,80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0409	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225	
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	
255-102-0412	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	

				,	
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0414	60 - ( ) 17608-2022	2	1	130	
255-102-0415	60 - ( ) 17608-2023	2	1	130	
255-102-0416	, 60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0417	, 80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0418	80 - ( ) 17608-2024	2	1	175	



				,	
255-102-0419	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225	

				,	
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0426	80 - ( ) 17608-2028	2	1	175	
255-102-0427	80 - ( ) 17608-2029	2	1	175	
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0430	100 - ( ) 17608-2030	2	1	225	

				,	
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	
255-102-0432	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0433	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	
255-102-0436	, ,100 , 17608-2017	2	1	225	

255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2			
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 265</u> 2 321
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 540</u> 2 589
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 779</u> 2 679
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>4 054</u> 2 946
255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	
255-102-0800	17608-2017	2			

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130	
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0900	, , 17608-2017	2			

255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	



255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225

255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	

255-103.

				,	„ .
255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>9 647</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 128</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 460</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>7 941</u> 7 777

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ( )		1	45	<u>8 183</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ( )		1	45	<u>9 990</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>6 951</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ( )		1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ( )		1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

				,	, .
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>37 667</u> 37 202
255-105-0102	80 NATIVE, - ( ) ISO 23599-2020	2		16,5	<u>27 627</u> 27 282

26.  
261.  
261-1.  
261-101.

, ,

					, ,	.	.		
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	( , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	, ,								

261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088



261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278

				,					
261-101-0380	8 , , 800 , 939-92		1	100	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393
261-101-0383	, , ; , , , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360
261-101-0382	, , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088

261-101-0100					
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	75 , 1,25-5 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 354</u> 698
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 287</u> 1 594
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 306</u> 3 628
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179

8.04-08-2024

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,				
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 849</u> 20 361
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 833
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 321</u> 17 883
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,				
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278



				,	
261-101-0380	8 , , 800 , 939-92		1	100	<u>3 499</u> 3 360
261-101-0382	, , , , , 13015-2003 22,5	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393
261-101-0383	, , ; , , , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная