

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		7
211-3.		45
211-4.		49
211-5.		54
211-6.		56
211-7.		58
212.	, , ,	63
212-1.		63
212-2.		230
212-3.		235
212-4.		236
212-5.		250
212-6.	,	266
213.		269
213-1.		270
213-2.		279
213-3.	, ,	282
22.		308
221.		308
221-1.		308
222.	,	321
222-1.	, ,	322
222-2.	,	348
222-3.	, ,	356

8.04-08-2024

IV

225.		362
225-1.		363
225-2.		440
226.		511
226-1.	,	511
25.		548
251.	, ,	548
251-3.	,	548
255.	, ,	549
255-1.		549
255-2.		635
26.		641
261.		641
261-1.		641

21. ,
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	.	-	-	-
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228

					,	-		-	-	-
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228

				,	-	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228

				,					
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228	<u>1 765</u> 1 228

211-102.

				,	.
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

							-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200	,								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

8.04-08-2024

					-		-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

8.04-08-2024

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

							-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 200</u> 4 545	<u>8 289</u>	<u>6 370</u> 5 682	<u>3 904</u> 3 182	<u>7 691</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 163</u> 4 513	<u>8 230</u>	<u>6 325</u> 5 641	<u>3 876</u> 3 159	<u>7 636</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 126</u> 4 481	<u>8 171</u>	<u>6 279</u> 5 601	<u>3 848</u> 3 136	<u>7 581</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 126</u> 4 481	<u>8 171</u>	<u>6 279</u> 5 601	<u>3 848</u> 3 136	<u>7 581</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 126</u> 4 481	<u>8 171</u>	<u>6 279</u> 5 601	<u>3 848</u> 3 136	<u>7 581</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 579</u> 2 847	<u>8 111</u>	<u>6 234</u> 5 560	<u>3 477</u> 2 780	<u>7 297</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 527</u> 2 805	<u>7 429</u>	<u>5 578</u> 4 931	<u>3 426</u> 2 739	<u>7 190</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 579</u> 2 847	<u>7 539</u>	<u>5 661</u> 5 004	<u>3 477</u> 2 780	<u>7 297</u>

							-	-	-
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,287}{4\,630}$	<u>8 397</u>	$\frac{6\,479}{5\,787}$	$\frac{3\,964}{3\,241}$	<u>7 760</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,249}{4\,597}$	<u>8 337</u>	$\frac{6\,432}{5\,746}$	$\frac{3\,936}{3\,218}$	<u>7 705</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,211}{4\,563}$	<u>8 277</u>	$\frac{6\,386}{5\,704}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,211}{4\,563}$	<u>8 277</u>	$\frac{6\,386}{5\,704}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,211}{4\,563}$	<u>8 277</u>	$\frac{6\,386}{5\,704}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 649</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,633}{2\,899}$	<u>8 217</u>	$\frac{6\,340}{5\,663}$	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>7 361</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,580}{2\,857}$	<u>7 523</u>	$\frac{5\,672}{5\,022}$	$\frac{3\,478}{2\,790}$	<u>7 253</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,633}{2\,899}$	<u>7 634</u>	$\frac{5\,757}{5\,097}$	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>7 361</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							

							-	-	-
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 377</u> 4 717	<u>8 510</u>	<u>6 591</u> 5 896	<u>4 027</u> 3 302	<u>7 832</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 338</u> 4 683	<u>8 449</u>	<u>6 544</u> 5 854	<u>3 999</u> 3 278	<u>7 776</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 300</u> 4 650	<u>8 388</u>	<u>6 497</u> 5 812	<u>3 970</u> 3 255	<u>7 720</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 300</u> 4 650	<u>8 388</u>	<u>6 497</u> 5 812	<u>3 970</u> 3 255	<u>7 720</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 300</u> 4 650	<u>8 388</u>	<u>6 497</u> 5 812	<u>3 970</u> 3 255	<u>7 720</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 690</u> 2 954	<u>8 328</u>	<u>6 450</u> 5 770	<u>3 585</u> 2 885	<u>7 427</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 636</u> 2 911	<u>7 620</u>	<u>5 770</u> 5 117	<u>3 532</u> 2 843	<u>7 318</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 690</u> 2 954	<u>7 733</u>	<u>5 856</u> 5 193	<u>3 585</u> 2 885	<u>7 427</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 470</u> 4 808	<u>8 627</u>	<u>6 708</u> 6 010	<u>4 093</u> 3 365	<u>7 907</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 431</u> 4 773	<u>8 565</u>	<u>6 660</u> 5 967	<u>4 064</u> 3 341	<u>7 850</u>

8.04-08-2024

							-	-	-
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,392}{4\,739}$	<u>8 503</u>	$\frac{6\,612}{5\,924}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 794</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,392}{4\,739}$	<u>8 503</u>	$\frac{6\,612}{5\,924}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 794</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,392}{4\,739}$	<u>8 503</u>	$\frac{6\,612}{5\,924}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 794</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,748}{3\,011}$	<u>8 442</u>	$\frac{6\,564}{5\,881}$	$\frac{3\,642}{2\,940}$	<u>7 495</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,694}{2\,967}$	<u>7 722</u>	$\frac{5\,871}{5\,215}$	$\frac{3\,589}{2\,897}$	<u>7 386</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,748}{3\,011}$	<u>7 836</u>	$\frac{5\,958}{5\,293}$	$\frac{3\,642}{2\,940}$	<u>7 495</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,567}{4\,902}$	<u>8 748</u>	$\frac{6\,829}{6\,127}$	$\frac{4\,161}{3\,431}$	<u>7 984</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,527}{4\,867}$	<u>8 686</u>	$\frac{6\,780}{6\,084}$	$\frac{4\,131}{3\,407}$	<u>7 927</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,488}{4\,832}$	<u>8 623</u>	$\frac{6\,732}{6\,040}$	$\frac{4\,101}{3\,382}$	<u>7 870</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,488}{4\,832}$	<u>8 623</u>	$\frac{6\,732}{6\,040}$	$\frac{4\,101}{3\,382}$	<u>7 870</u>

							-	-	-
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 488</u> 4 832	<u>8 623</u>	<u>6 732</u> 6 040	<u>4 101</u> 3 382	<u>7 870</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>3 809</u> 3 070	<u>8 561</u>	<u>6 683</u> 5 996	<u>3 701</u> 2 998	<u>7 566</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 753</u> 3 025	<u>7 827</u>	<u>5 977</u> 5 318	<u>3 647</u> 2 954	<u>7 456</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>3 809</u> 3 070	<u>7 943</u>	<u>6 065</u> 5 397	<u>3 701</u> 2 998	<u>7 566</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 617</u> 4 950	<u>8 810</u>	<u>6 892</u> 6 188	<u>4 196</u> 3 465	<u>8 024</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 577</u> 4 915	<u>8 748</u>	<u>6 842</u> 6 144	<u>4 166</u> 3 441	<u>7 967</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 537</u> 4 880	<u>8 685</u>	<u>6 793</u> 6 100	<u>4 136</u> 3 416	<u>7 910</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 537</u> 4 880	<u>8 685</u>	<u>6 793</u> 6 100	<u>4 136</u> 3 416	<u>7 910</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 537</u> 4 880	<u>8 685</u>	<u>6 793</u> 6 100	<u>4 136</u> 3 416	<u>7 910</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 840</u> 3 100	<u>8 622</u>	<u>6 744</u> 6 056	<u>3 732</u> 3 028	<u>7 603</u>

							-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 784</u> 3 055	<u>7 881</u>	<u>6 031</u> 5 370	<u>3 677</u> 2 984	<u>7 492</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>3 840</u> 3 100	<u>7 998</u>	<u>6 120</u> 5 450	<u>3 732</u> 3 028	<u>7 603</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 769</u> 5 000	<u>9 003</u>	<u>7 056</u> 6 250	<u>4 340</u> 3 500	<u>8 297</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 728</u> 4 964	<u>8 938</u>	<u>7 006</u> 6 205	<u>4 309</u> 3 475	<u>8 238</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 687</u> 4 929	<u>8 874</u>	<u>6 955</u> 6 161	<u>4 278</u> 3 450	<u>8 179</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 687</u> 4 929	<u>8 874</u>	<u>6 955</u> 6 161	<u>4 278</u> 3 450	<u>8 179</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 687</u> 4 929	<u>8 874</u>	<u>6 955</u> 6 161	<u>4 278</u> 3 450	<u>8 179</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>3 968</u> 3 131	<u>8 810</u>	<u>6 905</u> 6 116	<u>3 869</u> 3 058	<u>7 868</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 910</u> 3 086	<u>8 060</u>	<u>6 184</u> 5 424	<u>3 812</u> 3 013	<u>7 753</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>3 968</u> 3 131	<u>8 180</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>3 869</u> 3 058	<u>7 868</u>

							-	-	-
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>6 089</u> 5 175	<u>10 290</u>	<u>8 343</u> 7 500	<u>5 756</u> 4 875	<u>8 683</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>5 851</u> 4 950	<u>9 935</u>	<u>8 002</u> 7 173	<u>5 532</u> 4 663	<u>8 457</u>
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>6 002</u> 5 101	<u>10 143</u>	<u>8 224</u> 7 393	<u>5 673</u> 4 805	<u>8 559</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>5 959</u> 5 064	<u>10 069</u>	<u>8 165</u> 7 339	<u>5 632</u> 4 771	<u>8 497</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 769</u> 5 000	<u>9 003</u>	<u>7 056</u> 6 250	<u>4 340</u> 3 500	<u>8 297</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 728</u> 4 964	<u>8 938</u>	<u>7 006</u> 6 205	<u>4 309</u> 3 475	<u>8 238</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 687</u> 4 929	<u>8 874</u>	<u>6 955</u> 6 161	<u>4 278</u> 3 450	<u>8 179</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 687</u> 4 929	<u>8 874</u>	<u>6 955</u> 6 161	<u>4 278</u> 3 450	<u>8 179</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 687</u> 4 929	<u>8 874</u>	<u>6 955</u> 6 161	<u>4 278</u> 3 450	<u>8 179</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>3 968</u> 3 131	<u>8 810</u>	<u>6 905</u> 6 116	<u>3 869</u> 3 058	<u>7 868</u>

8.04-08-2024

							-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 910</u> 3 086	<u>8 060</u>	<u>6 184</u> 5 424	<u>3 812</u> 3 013	<u>7 753</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>3 968</u> 3 131	<u>8 180</u>	<u>6 275</u> 5 504	<u>3 869</u> 3 058	<u>7 868</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>6 089</u> 5 175	<u>10 290</u>	<u>8 343</u> 7 500	<u>5 756</u> 4 875	<u>8 683</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>6 046</u> 5 138	<u>10 216</u>	<u>8 284</u> 7 446	<u>5 714</u> 4 840	<u>8 621</u>
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>6 002</u> 5 101	<u>10 143</u>	<u>8 224</u> 7 393	<u>5 673</u> 4 805	<u>8 559</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>5 959</u> 5 064	<u>10 069</u>	<u>8 165</u> 7 339	<u>5 632</u> 4 771	<u>8 497</u>

					-		-	-	-
211-201-0100	1284-2004 200	3							

					-		-	-	-
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 980</u>	<u>6 620</u>	<u>6 019</u> 5 341	<u>5 208</u> 4 318	<u>5 909</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 923</u>	<u>6 573</u>	<u>5 976</u> 5 303	<u>5 171</u> 4 287	<u>5 867</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 866</u>	<u>6 526</u>	<u>5 933</u> 5 265	<u>5 134</u> 4 256	<u>5 824</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 866</u>	<u>6 526</u>	<u>5 933</u> 5 265	<u>5 134</u> 4 256	<u>5 824</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 866</u>	<u>6 526</u>	<u>5 933</u> 5 265	<u>5 134</u> 4 256	<u>5 824</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 809</u>	<u>4 303</u>	<u>3 714</u> 3 114	<u>4 661</u> 3 803	<u>5 553</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 695</u>	<u>4 240</u>	<u>3 660</u> 3 068	<u>3 894</u> 3 068	<u>5 472</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 809</u>	<u>4 303</u>	<u>3 714</u> 3 114	<u>3 951</u> 3 114	<u>5 553</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 032</u>	<u>6 722</u>	<u>6 121</u> 5 440	<u>5 290</u> 4 398	<u>5 978</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 975</u>	<u>6 674</u>	<u>6 077</u> 5 401	<u>5 253</u> 4 367	<u>5 935</u>

8.04-08-2024

					-		-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 917</u>	<u>6 626</u>	<u>6 034</u> 5 362	<u>5 215</u> 4 335	<u>5 893</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 917</u>	<u>6 626</u>	<u>6 034</u> 5 362	<u>5 215</u> 4 335	<u>5 893</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 917</u>	<u>6 626</u>	<u>6 034</u> 5 362	<u>5 215</u> 4 335	<u>5 893</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 860</u>	<u>4 362</u>	<u>3 774</u> 3 171	<u>4 734</u> 3 874	<u>5 617</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 745</u>	<u>4 298</u>	<u>3 719</u> 3 125	<u>3 952</u> 3 125	<u>5 535</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 860</u>	<u>4 362</u>	<u>3 774</u> 3 171	<u>4 011</u> 3 171	<u>5 617</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 086</u>	<u>6 828</u>	<u>6 227</u> 5 542	<u>5 376</u> 4 481	<u>6 050</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 028</u>	<u>6 779</u>	<u>6 182</u> 5 503	<u>5 338</u> 4 449	<u>6 007</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 970</u>	<u>6 730</u>	<u>6 138</u> 5 463	<u>5 299</u> 4 417	<u>5 964</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 970</u>	<u>6 730</u>	<u>6 138</u> 5 463	<u>5 299</u> 4 417	<u>5 964</u>

					-		-	-	-
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 970</u>	<u>6 730</u>	<u>6 138</u> 5 463	<u>5 299</u> 4 417	<u>5 964</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 913</u>	<u>4 424</u>	<u>3 835</u> 3 231	<u>4 809</u> 3 947	<u>5 683</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 797</u>	<u>4 359</u>	<u>3 779</u> 3 184	<u>4 013</u> 3 184	<u>5 600</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 913</u>	<u>4 424</u>	<u>3 835</u> 3 231	<u>4 072</u> 3 231	<u>5 683</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 142</u>	<u>6 938</u>	<u>6 336</u> 5 649	<u>5 465</u> 4 567	<u>6 125</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 084</u>	<u>6 888</u>	<u>6 291</u> 5 609	<u>5 426</u> 4 535	<u>6 081</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 026</u>	<u>6 838</u>	<u>6 246</u> 5 568	<u>5 387</u> 4 502	<u>6 037</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 026</u>	<u>6 838</u>	<u>6 246</u> 5 568	<u>5 387</u> 4 502	<u>6 037</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 026</u>	<u>6 838</u>	<u>6 246</u> 5 568	<u>5 387</u> 4 502	<u>6 037</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 968</u>	<u>4 488</u>	<u>3 899</u> 3 293	<u>4 887</u> 4 022	<u>5 751</u>

8.04-08-2024

					-		-	-	-
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 851</u>	<u>4 422</u>	<u>3 842</u> 3 245	<u>4 076</u> 3 245	<u>5 667</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 968</u>	<u>4 488</u>	<u>3 899</u> 3 293	<u>4 136</u> 3 293	<u>5 751</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 200</u>	<u>7 052</u>	<u>6 450</u> 5 760	<u>5 557</u> 4 657	<u>6 202</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 142</u>	<u>7 001</u>	<u>6 404</u> 5 719	<u>5 517</u> 4 624	<u>6 158</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 083</u>	<u>6 951</u>	<u>6 358</u> 5 678	<u>5 477</u> 4 590	<u>6 114</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 083</u>	<u>6 951</u>	<u>6 358</u> 5 678	<u>5 477</u> 4 590	<u>6 114</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 083</u>	<u>6 951</u>	<u>6 358</u> 5 678	<u>5 477</u> 4 590	<u>6 114</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 025</u>	<u>4 554</u>	<u>3 966</u> 3 358	<u>4 969</u> 4 101	<u>5 823</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 907</u>	<u>4 488</u>	<u>3 908</u> 3 309	<u>4 141</u> 3 309	<u>5 738</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 025</u>	<u>4 554</u>	<u>3 966</u> 3 358	<u>4 203</u> 3 358	<u>5 823</u>

					-		-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>7 110</u>	<u>6 509</u> 5 817	<u>5 604</u> 4 703	<u>6 242</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 171</u>	<u>7 060</u>	<u>6 463</u> 5 775	<u>5 564</u> 4 669	<u>6 198</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 113</u>	<u>7 009</u>	<u>6 416</u> 5 734	<u>5 524</u> 4 636	<u>6 153</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 113</u>	<u>7 009</u>	<u>6 416</u> 5 734	<u>5 524</u> 4 636	<u>6 153</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 113</u>	<u>7 009</u>	<u>6 416</u> 5 734	<u>5 524</u> 4 636	<u>6 153</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 054</u>	<u>4 588</u>	<u>4 000</u> 3 391	<u>5 010</u> 4 142	<u>5 859</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 936</u>	<u>4 521</u>	<u>3 942</u> 3 342	<u>4 175</u> 3 342	<u>5 774</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 054</u>	<u>4 588</u>	<u>4 000</u> 3 391	<u>4 237</u> 3 391	<u>5 859</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							

8.04-08-2024

					-		-	-	-
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 565</u>	<u>7 277</u>	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 748</u> 4 750	<u>6 397</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 504</u>	<u>7 225</u>	<u>6 622</u> 5 833	<u>5 707</u> 4 716	<u>6 351</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 443</u>	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 666</u> 4 682	<u>6 306</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 443</u>	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 666</u> 4 682	<u>6 306</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 443</u>	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 666</u> 4 682	<u>6 306</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 382</u>	<u>4 728</u>	<u>4 134</u> 3 425	<u>5 146</u> 4 183	<u>6 008</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 259</u>	<u>4 659</u>	<u>4 073</u> 3 375	<u>4 301</u> 3 375	<u>5 920</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 382</u>	<u>4 728</u>	<u>4 134</u> 3 425	<u>4 365</u> 3 425	<u>6 008</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>10 110</u>	<u>7 277</u>	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 748</u> 4 750	<u>6 783</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>9 869</u>	<u>7 005</u>	<u>6 402</u> 5 619	<u>5 529</u> 4 543	<u>6 571</u>
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>9 965</u>	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 666</u> 4 682	<u>6 686</u>

					-		-	-	-
211-201-0715	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>9 893</u>	<u>7 121</u>	<u>6 527</u> 5 749	<u>5 625</u> 4 648	<u>6 638</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 565</u>	<u>7 277</u>	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 748</u> 4 750	<u>6 397</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 504</u>	<u>7 225</u>	<u>6 622</u> 5 833	<u>5 707</u> 4 716	<u>6 351</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 443</u>	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 666</u> 4 682	<u>6 306</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 443</u>	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 666</u> 4 682	<u>6 306</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 443</u>	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 666</u> 4 682	<u>6 306</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 382</u>	<u>4 728</u>	<u>4 134</u> 3 425	<u>5 146</u> 4 183	<u>6 008</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 259</u>	<u>4 659</u>	<u>4 073</u> 3 375	<u>4 301</u> 3 375	<u>5 920</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 382</u>	<u>4 728</u>	<u>4 134</u> 3 425	<u>4 365</u> 3 425	<u>6 008</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>10 110</u>	<u>7 277</u>	<u>6 670</u> 5 875	<u>5 748</u> 4 750	<u>6 783</u>

8.04-08-2024

					-		-	-	-
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>10 038</u>	<u>7 225</u>	<u>6 622</u> 5 833	<u>5 707</u> 4 716	<u>6 735</u>
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>9 965</u>	<u>7 173</u>	<u>6 575</u> 5 791	<u>5 666</u> 4 682	<u>6 686</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>9 893</u>	<u>7 121</u>	<u>6 527</u> 5 749	<u>5 625</u> 4 648	<u>6 638</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 267</u>	<u>10 879</u>	<u>9 898</u>	<u>8 369</u>	<u>6 255</u> 4 318
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 222</u>	<u>10 801</u>	<u>9 828</u>	<u>8 347</u>	<u>6 210</u> 4 287
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>	<u>7 735</u>	<u>6 165</u> 4 256

					-	-	-	-	-
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>	<u>7 735</u>	<u>6 165</u> 4 256
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 177</u>	<u>10 723</u>	<u>9 757</u>	<u>7 735</u>	<u>6 165</u> 4 256
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 789</u>	<u>10 073</u>	<u>9 114</u>	<u>7 505</u>	<u>4 747</u> 2 891
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 704</u>	<u>9 926</u>	<u>8 981</u>	<u>7 461</u>	<u>4 677</u> 2 849
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 789</u>	<u>10 073</u>	<u>9 114</u>	<u>7 505</u>	<u>4 059</u> 2 224
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 327</u>	<u>10 976</u>	<u>9 996</u>	<u>8 467</u>	<u>6 337</u> 4 398
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 282</u>	<u>10 898</u>	<u>9 924</u>	<u>8 445</u>	<u>6 292</u> 4 367
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>	<u>7 822</u>	<u>6 247</u> 4 335
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>	<u>7 822</u>	<u>6 247</u> 4 335
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 237</u>	<u>10 819</u>	<u>9 853</u>	<u>7 822</u>	<u>6 247</u> 4 335

					-	-	-	-	-
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 842</u>	<u>10 158</u>	<u>9 198</u>	<u>7 588</u>	<u>4 802</u> 2 945
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 757</u>	<u>10 009</u>	<u>9 064</u>	<u>7 544</u>	<u>4 732</u> 2 902
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 842</u>	<u>10 158</u>	<u>9 198</u>	<u>7 588</u>	<u>4 102</u> 2 265
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 390</u>	<u>11 077</u>	<u>10 097</u>	<u>8 569</u>	<u>6 423</u> 4 481
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 345</u>	<u>10 998</u>	<u>10 025</u>	<u>8 546</u>	<u>6 377</u> 4 449
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>	<u>7 912</u>	<u>6 331</u> 4 417
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>	<u>7 912</u>	<u>6 331</u> 4 417
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 299</u>	<u>10 919</u>	<u>9 953</u>	<u>7 912</u>	<u>6 331</u> 4 417
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 897</u>	<u>10 246</u>	<u>9 286</u>	<u>7 674</u>	<u>4 859</u> 3 000
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 811</u>	<u>10 096</u>	<u>9 151</u>	<u>7 630</u>	<u>4 788</u> 2 957

					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 897</u>	<u>10 246</u>	<u>9 286</u>	<u>7 674</u>	<u>4 146</u> 2 308
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 456</u>	<u>11 182</u>	<u>10 202</u>	<u>8 674</u>	<u>6 511</u> 4 567
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 410</u>	<u>11 103</u>	<u>10 129</u>	<u>8 652</u>	<u>6 465</u> 4 535
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>	<u>8 006</u>	<u>6 418</u> 4 502
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>	<u>8 006</u>	<u>6 418</u> 4 502
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 364</u>	<u>11 023</u>	<u>10 056</u>	<u>8 006</u>	<u>6 418</u> 4 502
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 954</u>	<u>10 337</u>	<u>9 378</u>	<u>7 763</u>	<u>4 918</u> 3 058
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 867</u>	<u>10 186</u>	<u>9 241</u>	<u>7 719</u>	<u>4 847</u> 3 013
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 954</u>	<u>10 337</u>	<u>9 378</u>	<u>7 763</u>	<u>4 192</u> 2 352
211-201-0500	800 1284-2004	3							

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 524</u>	<u>11 292</u>	<u>10 311</u>	<u>8 783</u>	<u>6 604</u> 4 657
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 477</u>	<u>11 211</u>	<u>10 238</u>	<u>8 761</u>	<u>6 556</u> 4 624
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>	<u>8 103</u>	<u>6 509</u> 4 590
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>	<u>8 103</u>	<u>6 509</u> 4 590
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 431</u>	<u>11 130</u>	<u>10 164</u>	<u>8 103</u>	<u>6 509</u> 4 590
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 013</u>	<u>10 432</u>	<u>9 473</u>	<u>7 856</u>	<u>4 980</u> 3 118
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 926</u>	<u>10 280</u>	<u>9 335</u>	<u>7 812</u>	<u>4 907</u> 3 072
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 013</u>	<u>10 432</u>	<u>9 473</u>	<u>7 856</u>	<u>4 239</u> 2 398
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 559</u>	<u>11 348</u>	<u>10 368</u>	<u>8 840</u>	<u>6 651</u> 4 703
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 512</u>	<u>11 267</u>	<u>10 293</u>	<u>8 818</u>	<u>6 604</u> 4 669

					-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>	<u>8 153</u>	<u>6 556</u> 4 636
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>	<u>8 153</u>	<u>6 556</u> 4 636
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 465</u>	<u>11 186</u>	<u>10 219</u>	<u>8 153</u>	<u>6 556</u> 4 636
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 044</u>	<u>10 481</u>	<u>9 522</u>	<u>7 904</u>	<u>5 012</u> 3 149
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 956</u>	<u>10 328</u>	<u>9 383</u>	<u>7 860</u>	<u>4 939</u> 3 103
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 044</u>	<u>10 481</u>	<u>9 522</u>	<u>7 904</u>	<u>4 264</u> 2 422
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 770</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>	<u>9 079</u>	<u>6 795</u> 4 750
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 722</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>	<u>9 056</u>	<u>6 746</u> 4 716
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>8 383</u>	<u>6 698</u> 4 682
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>8 383</u>	<u>6 698</u> 4 682

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>8 383</u>	<u>6 698</u> 4 682
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>	<u>8 131</u>	<u>5 137</u> 3 180
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 156</u>	<u>10 696</u>	<u>9 695</u>	<u>8 084</u>	<u>5 062</u> 3 134
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>	<u>8 131</u>	<u>4 382</u> 2 446
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>8 186</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>	<u>9 079</u>	<u>6 795</u> 4 750
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 945</u>	<u>11 441</u>	<u>10 410</u>	<u>9 056</u>	<u>6 568</u> 4 543
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>8 069</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>9 032</u>	<u>6 698</u> 4 682
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>8 011</u>	<u>11 484</u>	<u>10 468</u>	<u>9 009</u>	<u>6 649</u> 4 648
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 770</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>	<u>9 079</u>	<u>6 795</u> 4 750
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 722</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>	<u>9 056</u>	<u>6 746</u> 4 716

					-	-	-	-	-
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>8 383</u>	<u>6 698</u> 4 682
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>8 383</u>	<u>6 698</u> 4 682
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 674</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>8 383</u>	<u>6 698</u> 4 682
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>	<u>8 131</u>	<u>5 137</u> 3 180
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 156</u>	<u>10 696</u>	<u>9 695</u>	<u>8 084</u>	<u>5 062</u> 3 134
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 247</u>	<u>10 854</u>	<u>9 838</u>	<u>8 131</u>	<u>4 382</u> 2 446
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>8 186</u>	<u>11 735</u>	<u>10 697</u>	<u>9 079</u>	<u>6 795</u> 4 750
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>8 128</u>	<u>11 652</u>	<u>10 621</u>	<u>9 056</u>	<u>6 746</u> 4 716
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>8 069</u>	<u>11 568</u>	<u>10 545</u>	<u>9 032</u>	<u>6 698</u> 4 682
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>8 011</u>	<u>11 484</u>	<u>10 468</u>	<u>9 009</u>	<u>6 649</u> 4 648

211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 127</u>	<u>7 388</u>	<u>5 017</u> 3 409	<u>6 318</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 076</u>	<u>7 335</u>	<u>4 981</u> 3 385	<u>6 273</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 025</u>	<u>7 282</u>	<u>4 946</u> 3 360	<u>6 228</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 025</u>	<u>7 282</u>	<u>4 946</u> 3 360	<u>6 228</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 025</u>	<u>7 282</u>	<u>4 946</u> 3 360	<u>6 228</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 745</u>	<u>6 359</u>	<u>4 623</u> 3 058	<u>5 954</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 647</u>	<u>5 996</u>	<u>4 556</u> 3 013	<u>5 867</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 745</u>	<u>6 085</u>	<u>4 623</u> 3 058	<u>5 954</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3						

211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 196</u>	<u>7 470</u>	<u>5 082</u> 3 472	<u>6 388</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 145</u>	<u>7 417</u>	<u>5 046</u> 3 447	<u>6 342</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 094</u>	<u>7 364</u>	<u>5 010</u> 3 423	<u>6 296</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 094</u>	<u>7 364</u>	<u>5 010</u> 3 423	<u>6 296</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 094</u>	<u>7 364</u>	<u>5 010</u> 3 423	<u>6 296</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 809</u>	<u>6 424</u>	<u>4 682</u> 3 115	<u>6 017</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 709</u>	<u>6 054</u>	<u>4 613</u> 3 069	<u>5 930</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 809</u>	<u>6 144</u>	<u>4 682</u> 3 115	<u>6 017</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 268</u>	<u>7 556</u>	<u>5 150</u> 3 538	<u>6 460</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 216</u>	<u>7 502</u>	<u>5 113</u> 3 512	<u>6 413</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 164</u>	<u>7 448</u>	<u>5 076</u> 3 487	<u>6 367</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 164</u>	<u>7 448</u>	<u>5 076</u> 3 487	<u>6 367</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 164</u>	<u>7 448</u>	<u>5 076</u> 3 487	<u>6 367</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 875</u>	<u>6 491</u>	<u>4 742</u> 3 173	<u>6 083</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 775</u>	<u>6 115</u>	<u>4 673</u> 3 127	<u>5 995</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 875</u>	<u>6 206</u>	<u>4 742</u> 3 173	<u>6 083</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 343</u>	<u>7 645</u>	<u>5 220</u> 3 606	<u>6 534</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 291</u>	<u>7 590</u>	<u>5 183</u> 3 580	<u>6 488</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 238</u>	<u>7 535</u>	<u>5 145</u> 3 554	<u>6 441</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 238</u>	<u>7 535</u>	<u>5 145</u> 3 554	<u>6 441</u>

211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 238</u>	<u>7 535</u>	<u>5 145</u> 3 554	<u>6 441</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 943</u>	<u>6 560</u>	<u>4 805</u> 3 234	<u>6 152</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 842</u>	<u>6 178</u>	<u>4 735</u> 3 187	<u>6 062</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 943</u>	<u>6 269</u>	<u>4 805</u> 3 234	<u>6 152</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 421</u>	<u>7 737</u>	<u>5 293</u> 3 676	<u>6 612</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 368</u>	<u>7 681</u>	<u>5 255</u> 3 650	<u>6 565</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 315</u>	<u>7 626</u>	<u>5 217</u> 3 624	<u>6 517</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 315</u>	<u>7 626</u>	<u>5 217</u> 3 624	<u>6 517</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 315</u>	<u>7 626</u>	<u>5 217</u> 3 624	<u>6 517</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 015</u>	<u>6 632</u>	<u>4 870</u> 3 298	<u>6 223</u>

211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 912</u>	<u>6 244</u>	<u>4 799</u> 3 250	<u>6 132</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 015</u>	<u>6 336</u>	<u>4 870</u> 3 298	<u>6 223</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 461</u>	<u>7 784</u>	<u>5 330</u> 3 713	<u>6 652</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 407</u>	<u>7 729</u>	<u>5 292</u> 3 686	<u>6 604</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 354</u>	<u>7 673</u>	<u>5 254</u> 3 660	<u>6 557</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 354</u>	<u>7 673</u>	<u>5 254</u> 3 660	<u>6 557</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 354</u>	<u>7 673</u>	<u>5 254</u> 3 660	<u>6 557</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 051</u>	<u>6 670</u>	<u>4 904</u> 3 331	<u>6 260</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 948</u>	<u>6 277</u>	<u>4 833</u> 3 282	<u>6 169</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 051</u>	<u>6 370</u>	<u>4 904</u> 3 331	<u>6 260</u>

211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 700</u>	<u>8 006</u>	<u>5 534</u> 3 750	<u>6 844</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 645</u>	<u>7 948</u>	<u>5 495</u> 3 723	<u>6 795</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 590</u>	<u>7 891</u>	<u>5 455</u> 3 696	<u>6 746</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 590</u>	<u>7 891</u>	<u>5 455</u> 3 696	<u>6 746</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 590</u>	<u>7 891</u>	<u>5 455</u> 3 696	<u>6 746</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 283</u>	<u>6 877</u>	<u>5 101</u> 3 364	<u>6 445</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 177</u>	<u>6 478</u>	<u>5 026</u> 3 315	<u>6 351</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 283</u>	<u>6 574</u>	<u>5 101</u> 3 364	<u>6 445</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>8 087</u>	<u>8 006</u>	<u>6 435</u> 4 625	<u>7 230</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 865</u>	<u>7 770</u>	<u>6 216</u> 4 423	<u>7 014</u>

8.04-08-2024

211-201-0714	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 971</u>	<u>7 891</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>7 127</u>
211-201-0715	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 913</u>	<u>7 834</u>	<u>6 297</u> 4 526	<u>7 075</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 700</u>	<u>8 006</u>	<u>5 534</u> 3 750	<u>6 844</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 645</u>	<u>7 948</u>	<u>5 495</u> 3 723	<u>6 795</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 590</u>	<u>7 891</u>	<u>5 455</u> 3 696	<u>6 746</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 590</u>	<u>7 891</u>	<u>5 455</u> 3 696	<u>6 746</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 590</u>	<u>7 891</u>	<u>5 455</u> 3 696	<u>6 746</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 283</u>	<u>6 877</u>	<u>5 101</u> 3 364	<u>6 445</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 177</u>	<u>6 478</u>	<u>5 026</u> 3 315	<u>6 351</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 283</u>	<u>6 574</u>	<u>5 101</u> 3 364	<u>6 445</u>

211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>8 087</u>	<u>8 006</u>	<u>6 435</u> 4 625	<u>7 230</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>8 029</u>	<u>7 948</u>	<u>6 389</u> 4 592	<u>7 179</u>
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>7 971</u>	<u>7 891</u>	<u>6 343</u> 4 559	<u>7 127</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>7 913</u>	<u>7 834</u>	<u>6 297</u> 4 526	<u>7 075</u>

211-203.

							-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

							-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-		-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

				,	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

				,				
211-203-0100	3344-83	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,				
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	.	.	-	-	-
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 292</u> 18 304	<u>20 303</u> 19 286	<u>16 071</u> 16 071	<u>23 090</u> 20 982	<u>19 869</u> 18 527	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 292</u> 18 304	<u>20 303</u> 19 286	<u>16 071</u> 16 071	<u>23 090</u> 20 982	<u>19 869</u> 18 527	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 292</u> 18 304	<u>20 303</u> 19 286	<u>16 071</u> 16 071	<u>23 090</u> 20 982	<u>19 869</u> 18 527	

					-		-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 536</u> 16 500	<u>23 667</u> 20 982
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 536</u> 16 500	<u>23 667</u> 20 982
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 449</u> 17 857	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 610</u> 16 071	<u>18 536</u> 16 500	<u>23 667</u> 20 982

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>23 667</u> 20 982	<u>18 832</u> 17 857	<u>19 790</u> 17 857	<u>20 540</u> 17 857	<u>18 176</u> 16 500
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>23 667</u> 20 982	<u>18 832</u> 17 857	<u>19 790</u> 17 857	<u>20 540</u> 17 857	<u>18 176</u> 16 500
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>23 667</u> 20 982	<u>18 832</u> 17 857	<u>19 790</u> 17 857	<u>20 540</u> 17 857	<u>18 176</u> 16 500

					,				
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>23 667</u> 20 982	<u>18 169</u> 15 643	<u>22 531</u> 20 982	<u>23 234</u> 20 982	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>23 667</u> 20 982	<u>18 169</u> 15 643	<u>22 531</u> 20 982	<u>23 234</u> 20 982	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>23 667</u> 20 982	<u>18 169</u> 15 643	<u>22 531</u> 20 982	<u>23 234</u> 20 982	

211-206.

					,	.	.	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>4 922</u>	<u>8 194</u>	<u>6 732</u>	<u>3 840</u> 3 036	<u>7 690</u>	

				,	-		-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25-60 7392-2014	3	1	1360	<u>8 320</u>	<u>5 018</u>	<u>4 598</u>	<u>4 083</u> 3 157	<u>8 874</u>

				,	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25-60 7392-2014	3	1	1360	<u>6 202</u>	<u>11 824</u>	<u>10 362</u>	<u>8 107</u>	<u>5 100</u>

					,				
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>9 666</u>	<u>6 276</u>	<u>5 087</u>	<u>8 128</u>	

211-3.
211-302. ,

					,	.	.	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339					
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339					

							-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339				
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339

					-		-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$

					-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{28\,140}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{28\,140}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{28\,140}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$	$\frac{28\,607}{26\,339}$
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{28\,394}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{28\,394}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{28\,394}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$	$\frac{28\,978}{26\,339}$

211-302-0100	32496-2013 350	3						
211-302-0101	5-10	3	1	350				
211-302-0102	10-20	3	1	350				
211-302-0103	20-40	3	1	350				
211-302-0200	32496-2013 400	3						
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 500	3						
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339

211-4.
211-401.

				,	.	.	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 631</u>	<u>7 560</u>	<u>5 800</u>	<u>2 443</u> <u>1 607</u>	<u>6 745</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>4 631</u>	<u>7 560</u>	<u>5 800</u>	<u>2 443</u> <u>1 607</u>	<u>6 745</u>
211-401-0103	2 : 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 071</u>				

				,	-		-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 622</u>	<u>5 627</u>	<u>7 454</u>	<u>6 314</u>	<u>7 719</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>8 622</u>	<u>5 627</u>	<u>7 454</u>	<u>6 314</u>	<u>7 719</u>

					-		-	-	-
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 047</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>	<u>5 808</u>	<u>6 045</u> 3 080
211-401-0102	¹ ₂	3	1	1500	<u>5 047</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>	<u>5 808</u>	<u>6 045</u> 3 080
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 523</u>	<u>7 315</u>	<u>3 818</u>	<u>4 827</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>6 523</u>	<u>7 315</u>	<u>3 818</u>	<u>4 827</u>
211-401-0103	: 50%	3	1	1500				

211-402.

							-	-	-
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>4 854</u> 3 571	<u>9 028</u> 4 464	<u>8 268</u> 4 464	<u>11 085</u> 4 464	<u>9 917</u> 4 464

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{8\,230}{4\,464}$	$\frac{5\,737}{3\,571}$	$\frac{7\,452}{4\,464}$	$\frac{6\,692}{4\,464}$	$\frac{11\,085}{4\,464}$

				,	-	-	-	-	-
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{11\,085}{4\,464}$	$\frac{8\,305}{4\,464}$	$\frac{8\,305}{4\,464}$	$\frac{11\,085}{4\,464}$	$\frac{5\,593}{3\,571}$

211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>11 085</u> 4 464	<u>7 359</u> 4 464	<u>10 158</u> 4 464	<u>8 972</u> 4 464

211-403. ,

211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 313</u> 16 071	
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036	

211-5.
211-501.

					,	.	.	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 745</u> 1 875	<u>7 577</u>	<u>5 491</u> 4 688	<u>2 635</u> 1 607	<u>5 856</u>	

					,	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 108</u>	<u>5 038</u>	<u>4 388</u> 3 616	<u>4 366</u> 3 348	<u>3 820</u>	

				,	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 534</u>	<u>11 884</u>	<u>10 772</u>	<u>7 281</u>	<u>4 349</u> <u>2 243</u>

				,					
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 216</u>	<u>5 750</u>	<u>3 309</u> <u>1 473</u>	<u>4 299</u>	

211-6.
211-601.

-

					,	.	.	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 458</u>	<u>8 082</u> 5 000	<u>5 858</u>	<u>3 457</u> 2 143	<u>6 982</u>	

					,	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 255</u>	<u>6 051</u>	<u>5 556</u> 3 571	<u>3 877</u> 1 429	<u>4 810</u>	

				,	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 972</u>	<u>12 676</u>	<u>11 490</u>	<u>6 041</u>	<u>3 778</u> 1 429

				,					
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 300</u>	<u>6 176</u>	<u>3 723</u> 2 143	<u>5 321</u>	

211-7.
211-701. ,

					,	.	.	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 728</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 728</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 728</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 728</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 728</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 728</u>	<u>7 264</u>	<u>6 125</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>7 097</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009					

					-		-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>10 034</u>	<u>4 066</u>	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>10 034</u>	<u>4 066</u>	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>10 034</u>	<u>4 066</u>	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>10 034</u>	<u>4 066</u>	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>10 034</u>	<u>4 066</u>	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>10 034</u>	<u>4 066</u>	<u>3 284</u> 2 411	<u>4 418</u> 3 214	<u>9 269</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

					-	-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 195</u>	<u>5 600</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 195</u>	<u>5 600</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 195</u>	<u>5 600</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 195</u>	<u>5 600</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 195</u>	<u>5 600</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 566</u>	<u>9 309</u>	<u>7 973</u>	<u>10 195</u>	<u>5 600</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

					,				
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>9 579</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>9 579</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>9 579</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>9 579</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>9 579</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>9 579</u>	<u>7 325</u>	<u>5 922</u>	<u>8 618</u>	
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

211-702.

				,	.
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>3 207</u> 2 679

212. , , ,
212-1.
212-101.

				,	.	.	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 467</u> 17 817	<u>24 137</u> 21 429	<u>24 460</u> 14 955	<u>21 959</u> 14 955	<u>24 460</u> 14 955
212-101-0200	7473-2010 5	3							

							-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 372</u> 18 707	<u>25 497</u> 22 768	<u>25 220</u> 15 703	<u>22 718</u> 15 703	<u>25 220</u> 15 703
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 322</u> 19 643	<u>27 765</u> 25 000	<u>26 018</u> 16 488	<u>23 516</u> 16 488	<u>26 018</u> 16 488
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 231</u> 19 841	<u>27 729</u> 25 253	<u>26 675</u> 16 655	<u>24 041</u> 16 655	<u>26 675</u> 16 655
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 437</u> 20 044	<u>27 991</u> 25 510	<u>26 847</u> 16 825	<u>24 214</u> 16 825	<u>26 847</u> 16 825
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 647</u> 20 250	<u>28 258</u> 25 773	<u>27 024</u> 16 998	<u>24 390</u> 16 998	<u>27 024</u> 16 998
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 080</u> 20 677	<u>28 809</u> 26 316	<u>27 387</u> 17 356	<u>24 754</u> 17 356	<u>27 387</u> 17 356
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 304</u> 20 897	<u>29 094</u> 26 596	<u>27 575</u> 17 541	<u>24 941</u> 17 541	<u>27 575</u> 17 541
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 437</u> 20 044	<u>27 991</u> 25 510	<u>26 847</u> 16 825	<u>24 214</u> 16 825	<u>26 847</u> 16 825
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 647</u> 20 250	<u>28 258</u> 25 773	<u>27 024</u> 16 998	<u>24 390</u> 16 998	<u>27 024</u> 16 998
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 861</u> 20 461	<u>28 531</u> 26 042	<u>27 204</u> 17 175	<u>24 570</u> 17 175	<u>27 204</u> 17 175

							-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 304</u> 20 897	<u>29 094</u> 26 596	<u>27 575</u> 17 541	<u>24 941</u> 17 541	<u>27 575</u> 17 541
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 532</u> 21 121	<u>29 384</u> 26 882	<u>27 766</u> 17 729	<u>25 133</u> 17 729	<u>27 766</u> 17 729
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 647</u> 20 250	<u>28 258</u> 25 773	<u>27 024</u> 16 998	<u>24 390</u> 16 998	<u>27 024</u> 16 998
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 861</u> 20 461	<u>28 531</u> 26 042	<u>27 204</u> 17 175	<u>24 570</u> 17 175	<u>27 204</u> 17 175
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 080</u> 20 677	<u>28 809</u> 26 316	<u>27 387</u> 17 356	<u>24 754</u> 17 356	<u>27 387</u> 17 356
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 532</u> 21 121	<u>29 384</u> 26 882	<u>27 766</u> 17 729	<u>25 133</u> 17 729	<u>27 766</u> 17 729
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 765</u> 21 351	<u>29 681</u> 27 174	<u>27 962</u> 17 922	<u>25 329</u> 17 922	<u>27 962</u> 17 922
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 861</u> 20 461	<u>28 531</u> 26 042	<u>27 204</u> 17 175	<u>24 570</u> 17 175	<u>27 204</u> 17 175
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 080</u> 20 677	<u>28 809</u> 26 316	<u>27 387</u> 17 356	<u>24 754</u> 17 356	<u>27 387</u> 17 356
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 304</u> 20 897	<u>29 094</u> 26 596	<u>27 575</u> 17 541	<u>24 941</u> 17 541	<u>27 575</u> 17 541
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 765</u> 21 351	<u>29 681</u> 27 174	<u>27 962</u> 17 922	<u>25 329</u> 17 922	<u>27 962</u> 17 922

							-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 004</u> 21 586	<u>29 985</u> 27 473	<u>28 162</u> 18 119	<u>25 529</u> 18 119	<u>28 162</u> 18 119
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 230</u> 20 536	<u>29 307</u> 26 518	<u>26 804</u> 17 262	<u>24 302</u> 17 262	<u>26 804</u> 17 262
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 148</u> 20 743	<u>29 287</u> 26 786	<u>27 469</u> 17 436	<u>24 835</u> 17 436	<u>27 469</u> 17 436
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 363</u> 20 955	<u>29 565</u> 27 059	<u>27 650</u> 17 614	<u>25 016</u> 17 614	<u>27 650</u> 17 614
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 582</u> 21 171	<u>29 848</u> 27 338	<u>27 834</u> 17 796	<u>25 201</u> 17 796	<u>27 834</u> 17 796
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 035</u> 21 617	<u>30 433</u> 27 914	<u>28 215</u> 18 170	<u>25 581</u> 18 170	<u>28 215</u> 18 170
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 269</u> 21 847	<u>30 735</u> 28 210	<u>28 411</u> 18 364	<u>25 778</u> 18 364	<u>28 411</u> 18 364
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 363</u> 20 955	<u>29 565</u> 27 059	<u>27 650</u> 17 614	<u>25 016</u> 17 614	<u>27 650</u> 17 614
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 582</u> 21 171	<u>29 848</u> 27 338	<u>27 834</u> 17 796	<u>25 201</u> 17 796	<u>27 834</u> 17 796
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 806</u> 21 391	<u>30 137</u> 27 623	<u>28 022</u> 17 981	<u>25 389</u> 17 981	<u>28 022</u> 17 981

							-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 269</u> 21 847	<u>30 735</u> 28 210	<u>28 411</u> 18 364	<u>25 778</u> 18 364	<u>28 411</u> 18 364
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 507</u> 22 081	<u>31 043</u> 28 514	<u>28 612</u> 18 561	<u>25 978</u> 18 561	<u>28 612</u> 18 561
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 582</u> 21 171	<u>29 848</u> 27 338	<u>27 834</u> 17 796	<u>25 201</u> 17 796	<u>27 834</u> 17 796
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 806</u> 21 391	<u>30 137</u> 27 623	<u>28 022</u> 17 981	<u>25 389</u> 17 981	<u>28 022</u> 17 981
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 035</u> 21 617	<u>30 433</u> 27 914	<u>28 215</u> 18 170	<u>25 581</u> 18 170	<u>28 215</u> 18 170
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 507</u> 22 081	<u>31 043</u> 28 514	<u>28 612</u> 18 561	<u>25 978</u> 18 561	<u>28 612</u> 18 561
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>31 358</u> 28 824	<u>28 817</u> 18 763	<u>26 183</u> 18 763	<u>28 817</u> 18 763
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 806</u> 21 391	<u>30 137</u> 27 623	<u>28 022</u> 17 981	<u>25 389</u> 17 981	<u>28 022</u> 17 981
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 035</u> 21 617	<u>30 433</u> 27 914	<u>28 215</u> 18 170	<u>25 581</u> 18 170	<u>28 215</u> 18 170
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 269</u> 21 847	<u>30 735</u> 28 210	<u>28 411</u> 18 364	<u>25 778</u> 18 364	<u>28 411</u> 18 364
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>31 358</u> 28 824	<u>28 817</u> 18 763	<u>26 183</u> 18 763	<u>28 817</u> 18 763

							-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 000</u> 22 567	<u>31 679</u> 29 141	<u>29 026</u> 18 969	<u>26 393</u> 18 969	<u>29 026</u> 18 969
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 046</u> 21 339	<u>29 307</u> 26 518	<u>27 106</u> 17 560	<u>24 605</u> 17 560	<u>27 106</u> 17 560
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 972</u> 21 555	<u>29 287</u> 26 786	<u>27 774</u> 17 737	<u>25 141</u> 17 737	<u>27 774</u> 17 737
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 196</u> 21 775	<u>29 565</u> 27 059	<u>27 958</u> 17 918	<u>25 325</u> 17 918	<u>27 958</u> 17 918
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 999	<u>29 848</u> 27 338	<u>28 146</u> 18 103	<u>25 512</u> 18 103	<u>28 146</u> 18 103
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 894</u> 22 462	<u>30 433</u> 27 914	<u>28 533</u> 18 484	<u>25 900</u> 18 484	<u>28 533</u> 18 484
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>30 735</u> 28 210	<u>28 733</u> 18 680	<u>26 099</u> 18 680	<u>28 733</u> 18 680
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 196</u> 21 775	<u>29 565</u> 27 059	<u>27 958</u> 17 918	<u>25 325</u> 17 918	<u>27 958</u> 17 918
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 999	<u>29 848</u> 27 338	<u>28 146</u> 18 103	<u>25 512</u> 18 103	<u>28 146</u> 18 103
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 657</u> 22 228	<u>30 137</u> 27 623	<u>28 337</u> 18 291	<u>25 704</u> 18 291	<u>28 337</u> 18 291

							-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>30 735</u> 28 210	<u>28 733</u> 18 680	<u>26 099</u> 18 680	<u>28 733</u> 18 680
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 385</u> 22 945	<u>31 043</u> 28 514	<u>28 937</u> 18 881	<u>26 303</u> 18 881	<u>28 937</u> 18 881
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 999	<u>29 848</u> 27 338	<u>28 146</u> 18 103	<u>25 512</u> 18 103	<u>28 146</u> 18 103
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 657</u> 22 228	<u>30 137</u> 27 623	<u>28 337</u> 18 291	<u>25 704</u> 18 291	<u>28 337</u> 18 291
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 894</u> 22 462	<u>30 433</u> 27 914	<u>28 533</u> 18 484	<u>25 900</u> 18 484	<u>28 533</u> 18 484
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 385</u> 22 945	<u>31 043</u> 28 514	<u>28 937</u> 18 881	<u>26 303</u> 18 881	<u>28 937</u> 18 881
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 639</u> 23 195	<u>31 358</u> 28 824	<u>29 145</u> 19 086	<u>26 512</u> 19 086	<u>29 145</u> 19 086
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 657</u> 22 228	<u>30 137</u> 27 623	<u>28 337</u> 18 291	<u>25 704</u> 18 291	<u>28 337</u> 18 291
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 894</u> 22 462	<u>30 433</u> 27 914	<u>28 533</u> 18 484	<u>25 900</u> 18 484	<u>28 533</u> 18 484
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 701	<u>30 735</u> 28 210	<u>28 733</u> 18 680	<u>26 099</u> 18 680	<u>28 733</u> 18 680
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 639</u> 23 195	<u>31 358</u> 28 824	<u>29 145</u> 19 086	<u>26 512</u> 19 086	<u>29 145</u> 19 086

							-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 898</u> 23 450	<u>31 679</u> 29 141	<u>29 359</u> 19 296	<u>26 725</u> 19 296	<u>29 359</u> 19 296
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 137</u> 21 429	<u>29 852</u> 27 054	<u>27 923</u> 18 363	<u>25 421</u> 18 363	<u>27 923</u> 18 363
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 064</u> 21 645	<u>29 837</u> 27 327	<u>28 599</u> 18 549	<u>25 965</u> 18 549	<u>28 599</u> 18 549
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 288</u> 21 866	<u>30 120</u> 27 606	<u>28 791</u> 18 738	<u>26 158</u> 18 738	<u>28 791</u> 18 738
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 517</u> 22 091	<u>30 409</u> 27 890	<u>28 988</u> 18 931	<u>26 354</u> 18 931	<u>28 988</u> 18 931
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 990</u> 22 556	<u>31 006</u> 28 477	<u>29 392</u> 19 330	<u>26 759</u> 19 330	<u>29 392</u> 19 330
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 234</u> 22 796	<u>31 314</u> 28 780	<u>29 601</u> 19 535	<u>26 968</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 288</u> 21 866	<u>30 120</u> 27 606	<u>28 791</u> 18 738	<u>26 158</u> 18 738	<u>28 791</u> 18 738
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 517</u> 22 091	<u>30 409</u> 27 890	<u>28 988</u> 18 931	<u>26 354</u> 18 931	<u>28 988</u> 18 931
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>30 704</u> 28 181	<u>29 188</u> 19 128	<u>26 554</u> 19 128	<u>29 188</u> 19 128

							-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 234</u> 22 796	<u>31 314</u> 28 780	<u>29 601</u> 19 535	<u>26 968</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 483</u> 23 041	<u>31 628</u> 29 090	<u>29 815</u> 19 745	<u>27 181</u> 19 745	<u>29 815</u> 19 745
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 517</u> 22 091	<u>30 409</u> 27 890	<u>28 988</u> 18 931	<u>26 354</u> 18 931	<u>28 988</u> 18 931
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>30 704</u> 28 181	<u>29 188</u> 19 128	<u>26 554</u> 19 128	<u>29 188</u> 19 128
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 990</u> 22 556	<u>31 006</u> 28 477	<u>29 392</u> 19 330	<u>26 759</u> 19 330	<u>29 392</u> 19 330
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 483</u> 23 041	<u>31 628</u> 29 090	<u>29 815</u> 19 745	<u>27 181</u> 19 745	<u>29 815</u> 19 745
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 737</u> 23 292	<u>31 949</u> 29 406	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 399</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>30 704</u> 28 181	<u>29 188</u> 19 128	<u>26 554</u> 19 128	<u>29 188</u> 19 128
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 990</u> 22 556	<u>31 006</u> 28 477	<u>29 392</u> 19 330	<u>26 759</u> 19 330	<u>29 392</u> 19 330
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 234</u> 22 796	<u>31 314</u> 28 780	<u>29 601</u> 19 535	<u>26 968</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 737</u> 23 292	<u>31 949</u> 29 406	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 399</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960

							-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 997</u> 23 548	<u>32 278</u> 29 729	<u>30 256</u> 20 179	<u>27 622</u> 20 179	<u>30 256</u> 20 179
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 737</u> 23 292	<u>31 949</u> 29 406	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 399</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 997</u> 23 548	<u>32 278</u> 29 729	<u>30 256</u> 20 179	<u>27 622</u> 20 179	<u>30 256</u> 20 179
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 263</u> 23 810	<u>32 613</u> 30 060	<u>30 484</u> 20 403	<u>27 850</u> 20 403	<u>30 484</u> 20 403
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 535</u> 24 077	<u>32 956</u> 30 397	<u>30 716</u> 20 633	<u>28 083</u> 20 633	<u>30 716</u> 20 633
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 097</u> 24 631	<u>33 666</u> 31 096	<u>31 198</u> 21 107	<u>28 565</u> 21 107	<u>31 198</u> 21 107
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 044</u> 22 321	<u>31 394</u> 28 571	<u>28 800</u> 19 226	<u>26 298</u> 19 226	<u>28 800</u> 19 226
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 980</u> 22 547	<u>31 394</u> 28 860	<u>29 485</u> 19 420	<u>26 851</u> 19 420	<u>29 485</u> 19 420
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>31 694</u> 29 155	<u>29 686</u> 19 619	<u>27 053</u> 19 619	<u>29 686</u> 19 619
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 696</u> 23 251	<u>32 311</u> 29 762	<u>30 101</u> 20 027	<u>27 468</u> 20 027	<u>30 101</u> 20 027

							-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 629</u> 30 075	<u>30 316</u> 20 238	<u>27 682</u> 20 238	<u>30 316</u> 20 238
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 980</u> 22 547	<u>31 394</u> 28 860	<u>29 485</u> 19 420	<u>26 851</u> 19 420	<u>29 485</u> 19 420
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>31 694</u> 29 155	<u>29 686</u> 19 619	<u>27 053</u> 19 619	<u>29 686</u> 19 619
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 999</u> 29 455	<u>29 892</u> 19 821	<u>27 258</u> 19 821	<u>29 892</u> 19 821
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 945</u> 23 496	<u>32 629</u> 30 075	<u>30 316</u> 20 238	<u>27 682</u> 20 238	<u>30 316</u> 20 238
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 954</u> 30 395	<u>30 534</u> 20 453	<u>27 901</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>31 694</u> 29 155	<u>29 686</u> 19 619	<u>27 053</u> 19 619	<u>29 686</u> 19 619
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 453</u> 23 012	<u>31 999</u> 29 455	<u>29 892</u> 19 821	<u>27 258</u> 19 821	<u>29 892</u> 19 821
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 696</u> 23 251	<u>32 311</u> 29 762	<u>30 101</u> 20 027	<u>27 468</u> 20 027	<u>30 101</u> 20 027
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 954</u> 30 395	<u>30 534</u> 20 453	<u>27 901</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 458</u> 24 002	<u>33 286</u> 30 722	<u>30 758</u> 20 673	<u>28 124</u> 20 673	<u>30 758</u> 20 673

							-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 199</u> 23 746	<u>32 954</u> 30 395	<u>30 534</u> 20 453	<u>27 901</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 458</u> 24 002	<u>33 286</u> 30 722	<u>30 758</u> 20 673	<u>28 124</u> 20 673	<u>30 758</u> 20 673
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 723</u> 24 262	<u>33 625</u> 31 056	<u>30 986</u> 20 898	<u>28 353</u> 20 898	<u>30 986</u> 20 898
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 994</u> 24 529	<u>33 972</u> 31 397	<u>31 219</u> 21 128	<u>28 586</u> 21 128	<u>31 219</u> 21 128
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 554</u> 25 080	<u>34 689</u> 32 103	<u>31 702</u> 21 602	<u>29 068</u> 21 602	<u>31 702</u> 21 602
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 951</u> 23 214	<u>32 936</u> 30 089	<u>29 888</u> 20 298	<u>27 387</u> 20 298	<u>29 888</u> 20 298
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>32 952</u> 30 393	<u>30 584</u> 20 503	<u>27 951</u> 20 503	<u>30 584</u> 20 503
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>33 267</u> 30 703	<u>30 797</u> 20 712	<u>28 163</u> 20 712	<u>30 797</u> 20 712
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 641</u> 24 182	<u>33 917</u> 31 343	<u>31 235</u> 21 143	<u>28 602</u> 21 143	<u>31 235</u> 21 143
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 24 436	<u>34 252</u> 31 673	<u>31 461</u> 21 366	<u>28 828</u> 21 366	<u>31 461</u> 21 366

							-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>32 952</u> 30 393	<u>30 584</u> 20 503	<u>27 951</u> 20 503	<u>30 584</u> 20 503
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>33 267</u> 30 703	<u>30 797</u> 20 712	<u>28 163</u> 20 712	<u>30 797</u> 20 712
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 388</u> 23 932	<u>33 589</u> 31 020	<u>31 014</u> 20 925	<u>28 380</u> 20 925	<u>31 014</u> 20 925
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 900</u> 24 436	<u>34 252</u> 31 673	<u>31 461</u> 21 366	<u>28 828</u> 21 366	<u>31 461</u> 21 366
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 696	<u>34 595</u> 32 010	<u>31 692</u> 21 593	<u>29 059</u> 21 593	<u>31 692</u> 21 593
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>33 267</u> 30 703	<u>30 797</u> 20 712	<u>28 163</u> 20 712	<u>30 797</u> 20 712
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 388</u> 23 932	<u>33 589</u> 31 020	<u>31 014</u> 20 925	<u>28 380</u> 20 925	<u>31 014</u> 20 925
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 641</u> 24 182	<u>33 917</u> 31 343	<u>31 235</u> 21 143	<u>28 602</u> 21 143	<u>31 235</u> 21 143
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 696	<u>34 595</u> 32 010	<u>31 692</u> 21 593	<u>29 059</u> 21 593	<u>31 692</u> 21 593
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 434</u> 24 962	<u>34 944</u> 32 354	<u>31 928</u> 21 825	<u>29 295</u> 21 825	<u>31 928</u> 21 825
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 696	<u>34 595</u> 32 010	<u>31 692</u> 21 593	<u>29 059</u> 21 593	<u>31 692</u> 21 593

							-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 434</u> 24 962	<u>34 944</u> 32 354	<u>31 928</u> 21 825	<u>29 295</u> 21 825	<u>31 928</u> 21 825
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 709</u> 25 233	<u>35 302</u> 32 706	<u>32 169</u> 22 063	<u>29 536</u> 22 063	<u>32 169</u> 22 063
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>35 667</u> 33 065	<u>32 416</u> 22 305	<u>29 782</u> 22 305	<u>32 416</u> 22 305
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 573</u> 26 083	<u>36 422</u> 33 808	<u>32 925</u> 22 806	<u>30 291</u> 22 806	<u>32 925</u> 22 806
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 858</u> 24 107	<u>34 660</u> 31 786	<u>30 886</u> 21 280	<u>28 384</u> 21 280	<u>30 886</u> 21 280
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>34 693</u> 32 107	<u>31 592</u> 21 495	<u>28 959</u> 21 495	<u>31 592</u> 21 495
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 424	<u>33 283</u> 26 486	<u>36 986</u> 25 605	<u>33 870</u> 26 486	<u>37 511</u> 26 031
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 403</u> 25 806	<u>33 688</u> 26 883	<u>37 378</u> 25 989	<u>34 275</u> 26 883	<u>37 909</u> 26 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 924	<u>32 753</u> 25 966	<u>36 474</u> 25 102	<u>33 340</u> 25 966	<u>36 990</u> 25 520
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 886</u> 25 299	<u>33 150</u> 26 356	<u>36 857</u> 25 479	<u>33 737</u> 26 356	<u>37 380</u> 25 903

							-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 678	<u>33 553</u> 26 751	<u>37 248</u> 25 861	<u>34 141</u> 26 751	<u>37 777</u> 26 292
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>33 962</u> 27 152	<u>37 643</u> 26 249	<u>34 550</u> 27 152	<u>38 179</u> 26 685
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 25 922	<u>33 812</u> 27 005	<u>37 498</u> 26 106	<u>34 400</u> 27 005	<u>38 031</u> 26 541
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>34 225</u> 27 410	<u>37 897</u> 26 498	<u>34 812</u> 27 410	<u>38 437</u> 26 938
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 320</u> 26 705	<u>34 644</u> 27 821	<u>38 302</u> 26 895	<u>35 231</u> 27 821	<u>38 849</u> 27 342
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>35 069</u> 28 238	<u>38 713</u> 27 298	<u>35 657</u> 28 238	<u>39 267</u> 27 752
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 858</u> 24 107	<u>34 660</u> 31 786	<u>30 886</u> 21 280	<u>28 384</u> 21 280	<u>30 886</u> 21 280
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>34 693</u> 32 107	<u>31 592</u> 21 495	<u>28 959</u> 21 495	<u>31 592</u> 21 495
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 366</u> 32 769	<u>32 043</u> 21 938	<u>29 409</u> 21 938	<u>32 043</u> 21 938
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 586</u> 25 112	<u>35 713</u> 33 110	<u>32 275</u> 22 166	<u>29 641</u> 22 166	<u>32 275</u> 22 166

							-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>34 693</u> 32 107	<u>31 592</u> 21 495	<u>28 959</u> 21 495	<u>31 592</u> 21 495
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 065</u> 24 599	<u>35 026</u> 32 434	<u>31 815</u> 21 714	<u>29 182</u> 21 714	<u>31 815</u> 21 714
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 586</u> 25 112	<u>35 713</u> 33 110	<u>32 275</u> 22 166	<u>29 641</u> 22 166	<u>32 275</u> 22 166
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 855</u> 25 376	<u>36 067</u> 33 459	<u>32 512</u> 22 400	<u>29 878</u> 22 400	<u>32 512</u> 22 400
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 855</u> 25 376	<u>36 067</u> 33 459	<u>32 512</u> 22 400	<u>29 878</u> 22 400	<u>32 512</u> 22 400
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 646	<u>36 428</u> 33 815	<u>32 754</u> 22 638	<u>30 120</u> 22 638	<u>32 754</u> 22 638
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 695</u> 26 203	<u>37 175</u> 34 550	<u>33 254</u> 23 130	<u>30 620</u> 23 130	<u>33 254</u> 23 130
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 988</u> 26 491	<u>37 561</u> 34 929	<u>33 512</u> 23 384	<u>30 879</u> 23 384	<u>33 512</u> 23 384
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 765</u> 25 000	<u>35 930</u> 33 036	<u>32 942</u> 23 304	<u>30 441</u> 23 304	<u>32 942</u> 23 304
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 729</u> 25 253	<u>35 976</u> 33 369	<u>33 669</u> 23 539	<u>31 036</u> 23 539	<u>33 669</u> 23 539

							-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 258</u> 25 773	<u>36 675</u> 34 057	<u>34 162</u> 24 024	<u>31 529</u> 24 024	<u>34 162</u> 24 024
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 531</u> 26 042	<u>37 035</u> 34 412	<u>34 417</u> 24 275	<u>31 783</u> 24 275	<u>34 417</u> 24 275
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 729</u> 25 253	<u>35 976</u> 33 369	<u>33 669</u> 23 539	<u>31 036</u> 23 539	<u>33 669</u> 23 539
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>36 322</u> 33 710	<u>33 913</u> 23 779	<u>31 280</u> 23 779	<u>33 913</u> 23 779
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 531</u> 26 042	<u>37 035</u> 34 412	<u>34 417</u> 24 275	<u>31 783</u> 24 275	<u>34 417</u> 24 275
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 809</u> 26 316	<u>37 403</u> 34 774	<u>34 676</u> 24 530	<u>32 043</u> 24 530	<u>34 676</u> 24 530
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 809</u> 26 316	<u>37 403</u> 34 774	<u>34 676</u> 24 530	<u>32 043</u> 24 530	<u>34 676</u> 24 530
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 094</u> 26 596	<u>37 779</u> 35 144	<u>34 941</u> 24 791	<u>32 308</u> 24 791	<u>34 941</u> 24 791
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 681</u> 27 174	<u>38 556</u> 35 908	<u>35 489</u> 25 330	<u>32 855</u> 25 330	<u>35 489</u> 25 330
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 985</u> 27 473	<u>38 956</u> 36 303	<u>35 772</u> 25 608	<u>33 138</u> 25 608	<u>35 772</u> 25 608
212-101-1200	7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 527</u> 25 750	<u>37 272</u> 34 357	<u>34 454</u> 24 792	<u>31 952</u> 24 792	<u>34 454</u> 24 792
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 499</u> 26 010	<u>37 332</u> 34 704	<u>35 196</u> 25 042	<u>32 563</u> 25 042	<u>35 196</u> 25 042
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 044</u> 26 546	<u>38 059</u> 35 420	<u>35 721</u> 25 558	<u>33 087</u> 25 558	<u>35 721</u> 25 558
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 325</u> 26 823	<u>38 434</u> 35 789	<u>35 991</u> 25 825	<u>33 358</u> 25 825	<u>35 991</u> 25 825
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 499</u> 26 010	<u>37 332</u> 34 704	<u>35 196</u> 25 042	<u>32 563</u> 25 042	<u>35 196</u> 25 042
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 769</u> 26 276	<u>37 692</u> 35 058	<u>35 456</u> 25 298	<u>32 823</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>29 325</u> 26 823	<u>38 434</u> 35 789	<u>35 991</u> 25 825	<u>33 358</u> 25 825	<u>35 991</u> 25 825
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 612</u> 27 105	<u>38 817</u> 36 165	<u>36 268</u> 26 096	<u>33 634</u> 26 096	<u>36 268</u> 26 096
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 612</u> 27 105	<u>38 817</u> 36 165	<u>36 268</u> 26 096	<u>33 634</u> 26 096	<u>36 268</u> 26 096
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 905</u> 27 394	<u>39 208</u> 36 550	<u>36 550</u> 26 374	<u>33 916</u> 26 374	<u>36 550</u> 26 374
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 510</u> 27 989	<u>40 015</u> 37 345	<u>37 132</u> 26 947	<u>34 499</u> 26 947	<u>37 132</u> 26 947

							-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 822</u> 28 297	<u>40 432</u> 37 755	<u>37 433</u> 27 244	<u>34 800</u> 27 244	<u>37 433</u> 27 244
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>29 312</u> 26 523	<u>38 668</u> 35 731	<u>35 573</u> 25 893	<u>33 071</u> 25 893	<u>35 573</u> 25 893
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 292</u> 26 790	<u>38 742</u> 36 092	<u>36 326</u> 26 154	<u>33 693</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 853</u> 27 343	<u>39 499</u> 36 837	<u>36 874</u> 26 694	<u>34 241</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 142</u> 27 628	<u>39 888</u> 37 220	<u>37 157</u> 26 972	<u>34 523</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 292</u> 26 790	<u>38 742</u> 36 092	<u>36 326</u> 26 154	<u>33 693</u> 26 154	<u>36 326</u> 26 154
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 569</u> 27 064	<u>39 117</u> 36 461	<u>36 598</u> 26 421	<u>33 964</u> 26 421	<u>36 598</u> 26 421
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 142</u> 27 628	<u>39 888</u> 37 220	<u>37 157</u> 26 972	<u>34 523</u> 26 972	<u>37 157</u> 26 972
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 27 918	<u>40 286</u> 37 612	<u>37 445</u> 27 256	<u>34 812</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 438</u> 27 918	<u>40 286</u> 37 612	<u>37 445</u> 27 256	<u>34 812</u> 27 256	<u>37 445</u> 27 256

							-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 740</u> 28 215	<u>40 693</u> 38 012	<u>37 740</u> 27 546	<u>35 106</u> 27 546	<u>37 740</u> 27 546
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 363</u> 28 829	<u>41 533</u> 38 839	<u>38 348</u> 28 144	<u>35 715</u> 28 144	<u>38 348</u> 28 144
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 29 146	<u>41 966</u> 39 265	<u>38 663</u> 28 454	<u>36 029</u> 28 454	<u>38 663</u> 28 454
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>30 121</u> 27 318	<u>40 121</u> 37 161	<u>37 501</u> 27 790	<u>34 999</u> 27 790	<u>37 501</u> 27 790
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 108</u> 27 594	<u>40 209</u> 37 536	<u>38 274</u> 28 071	<u>35 640</u> 28 071	<u>38 274</u> 28 071
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 686</u> 28 163	<u>40 996</u> 38 310	<u>38 862</u> 28 650	<u>36 228</u> 28 650	<u>38 862</u> 28 650
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 984</u> 28 456	<u>41 401</u> 38 709	<u>39 165</u> 28 948	<u>36 531</u> 28 948	<u>39 165</u> 28 948
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>30 108</u> 27 594	<u>40 209</u> 37 536	<u>38 274</u> 28 071	<u>35 640</u> 28 071	<u>38 274</u> 28 071
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>30 394</u> 27 876	<u>40 598</u> 37 919	<u>38 565</u> 28 357	<u>35 931</u> 28 357	<u>38 565</u> 28 357
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 984</u> 28 456	<u>41 401</u> 38 709	<u>39 165</u> 28 948	<u>36 531</u> 28 948	<u>39 165</u> 28 948

							-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>31 289</u> 28 756	<u>41 815</u> 39 117	<u>39 474</u> 29 253	<u>36 841</u> 29 253	<u>39 474</u> 29 253
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>31 289</u> 28 756	<u>41 815</u> 39 117	<u>39 474</u> 29 253	<u>36 841</u> 29 253	<u>39 474</u> 29 253
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 600</u> 29 062	<u>42 238</u> 39 533	<u>39 791</u> 29 564	<u>37 157</u> 29 564	<u>39 791</u> 29 564
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>32 241</u> 29 694	<u>43 111</u> 40 392	<u>40 444</u> 30 207	<u>37 810</u> 30 207	<u>40 444</u> 30 207
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 573</u> 30 020	<u>43 562</u> 40 836	<u>40 781</u> 30 539	<u>38 147</u> 30 539	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 648</u> 17 995	<u>24 354</u> 21 643	<u>24 654</u> 15 146	<u>22 152</u> 15 146	<u>24 654</u> 15 146
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 562</u> 18 895	<u>25 729</u> 22 996	<u>25 424</u> 15 903	<u>22 922</u> 15 903	<u>25 424</u> 15 903
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 522</u> 19 839	<u>28 019</u> 25 250	<u>26 232</u> 16 698	<u>23 730</u> 16 698	<u>26 232</u> 16 698
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 433</u> 20 040	<u>27 986</u> 25 505	<u>26 891</u> 16 867	<u>24 257</u> 16 867	<u>26 891</u> 16 867
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 641</u> 20 244	<u>28 250</u> 25 765	<u>27 065</u> 17 039	<u>24 432</u> 17 039	<u>27 065</u> 17 039
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>28 520</u> 26 031	<u>27 244</u> 17 215	<u>24 610</u> 17 215	<u>27 244</u> 17 215
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 290</u> 20 883	<u>29 077</u> 26 579	<u>27 612</u> 17 577	<u>24 979</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 516</u> 21 106	<u>29 364</u> 26 862	<u>27 802</u> 17 764	<u>25 169</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 641</u> 20 244	<u>28 250</u> 25 765	<u>27 065</u> 17 039	<u>24 432</u> 17 039	<u>27 065</u> 17 039
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>28 520</u> 26 031	<u>27 244</u> 17 215	<u>24 610</u> 17 215	<u>27 244</u> 17 215
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 069</u> 20 666	<u>28 796</u> 26 302	<u>27 426</u> 17 394	<u>24 793</u> 17 394	<u>27 426</u> 17 394
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 516</u> 21 106	<u>29 364</u> 26 862	<u>27 802</u> 17 764	<u>25 169</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 747</u> 21 333	<u>29 658</u> 27 151	<u>27 996</u> 17 955	<u>25 363</u> 17 955	<u>27 996</u> 17 955

							-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>28 520</u> 26 031	<u>27 244</u> 17 215	<u>24 610</u> 17 215	<u>27 244</u> 17 215
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 069</u> 20 666	<u>28 796</u> 26 302	<u>27 426</u> 17 394	<u>24 793</u> 17 394	<u>27 426</u> 17 394
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 290</u> 20 883	<u>29 077</u> 26 579	<u>27 612</u> 17 577	<u>24 979</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 747</u> 21 333	<u>29 658</u> 27 151	<u>27 996</u> 17 955	<u>25 363</u> 17 955	<u>27 996</u> 17 955
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 982</u> 21 564	<u>29 957</u> 27 446	<u>28 195</u> 18 150	<u>25 561</u> 18 150	<u>28 195</u> 18 150
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 069</u> 20 666	<u>28 796</u> 26 302	<u>27 426</u> 17 394	<u>24 793</u> 17 394	<u>27 426</u> 17 394
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 290</u> 20 883	<u>29 077</u> 26 579	<u>27 612</u> 17 577	<u>24 979</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 516</u> 21 106	<u>29 364</u> 26 862	<u>27 802</u> 17 764	<u>25 169</u> 17 764	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 982</u> 21 564	<u>29 957</u> 27 446	<u>28 195</u> 18 150	<u>25 561</u> 18 150	<u>28 195</u> 18 150
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 223</u> 21 801	<u>30 264</u> 27 747	<u>28 397</u> 18 350	<u>25 764</u> 18 350	<u>28 397</u> 18 350
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 438</u> 20 741	<u>29 577</u> 26 783	<u>27 020</u> 17 475	<u>24 518</u> 17 475	<u>27 020</u> 17 475
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 358</u> 20 951	<u>29 559</u> 27 054	<u>27 687</u> 17 651	<u>25 054</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 164	<u>29 840</u> 27 330	<u>27 870</u> 17 831	<u>25 237</u> 17 831	<u>27 870</u> 17 831
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 797</u> 21 383	<u>30 126</u> 27 611	<u>28 057</u> 18 015	<u>25 423</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>30 716</u> 28 193	<u>28 442</u> 18 394	<u>25 809</u> 18 394	<u>28 442</u> 18 394
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>31 021</u> 28 493	<u>28 641</u> 18 590	<u>26 008</u> 18 590	<u>28 641</u> 18 590
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 576</u> 21 164	<u>29 840</u> 27 330	<u>27 870</u> 17 831	<u>25 237</u> 17 831	<u>27 870</u> 17 831
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 797</u> 21 383	<u>30 126</u> 27 611	<u>28 057</u> 18 015	<u>25 423</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>30 418</u> 27 899	<u>28 248</u> 18 203	<u>25 614</u> 18 203	<u>28 248</u> 18 203
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>31 021</u> 28 493	<u>28 641</u> 18 590	<u>26 008</u> 18 590	<u>28 641</u> 18 590
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 732</u> 22 302	<u>31 332</u> 28 799	<u>28 844</u> 18 790	<u>26 211</u> 18 790	<u>28 844</u> 18 790

							-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 797</u> 21 383	<u>30 126</u> 27 611	<u>28 057</u> 18 015	<u>25 423</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>30 418</u> 27 899	<u>28 248</u> 18 203	<u>25 614</u> 18 203	<u>28 248</u> 18 203
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>30 716</u> 28 193	<u>28 442</u> 18 394	<u>25 809</u> 18 394	<u>28 442</u> 18 394
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 732</u> 22 302	<u>31 332</u> 28 799	<u>28 844</u> 18 790	<u>26 211</u> 18 790	<u>28 844</u> 18 790
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>31 650</u> 29 112	<u>29 052</u> 18 994	<u>26 418</u> 18 994	<u>29 052</u> 18 994
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 605	<u>30 418</u> 27 899	<u>28 248</u> 18 203	<u>25 614</u> 18 203	<u>28 248</u> 18 203
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 833	<u>30 716</u> 28 193	<u>28 442</u> 18 394	<u>25 809</u> 18 394	<u>28 442</u> 18 394
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>31 021</u> 28 493	<u>28 641</u> 18 590	<u>26 008</u> 18 590	<u>28 641</u> 18 590
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>31 650</u> 29 112	<u>29 052</u> 18 994	<u>26 418</u> 18 994	<u>29 052</u> 18 994
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>31 975</u> 29 432	<u>29 264</u> 19 203	<u>26 630</u> 19 203	<u>29 264</u> 19 203
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 263</u> 21 553	<u>29 577</u> 26 783	<u>27 326</u> 17 775	<u>24 824</u> 17 775	<u>27 326</u> 17 775
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 191</u> 21 770	<u>29 559</u> 27 054	<u>27 996</u> 17 955	<u>25 362</u> 17 955	<u>27 996</u> 17 955
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 417</u> 21 993	<u>29 840</u> 27 330	<u>28 182</u> 18 138	<u>25 549</u> 18 138	<u>28 182</u> 18 138
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 647</u> 22 219	<u>30 126</u> 27 611	<u>28 372</u> 18 325	<u>25 739</u> 18 325	<u>28 372</u> 18 325
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 123</u> 22 687	<u>30 716</u> 28 193	<u>28 764</u> 18 711	<u>26 131</u> 18 711	<u>28 764</u> 18 711
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 368</u> 22 928	<u>31 021</u> 28 493	<u>28 966</u> 18 910	<u>26 333</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 417</u> 21 993	<u>29 840</u> 27 330	<u>28 182</u> 18 138	<u>25 549</u> 18 138	<u>28 182</u> 18 138
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 647</u> 22 219	<u>30 126</u> 27 611	<u>28 372</u> 18 325	<u>25 739</u> 18 325	<u>28 372</u> 18 325
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 883</u> 22 451	<u>30 418</u> 27 899	<u>28 566</u> 18 516	<u>25 932</u> 18 516	<u>28 566</u> 18 516
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 368</u> 22 928	<u>31 021</u> 28 493	<u>28 966</u> 18 910	<u>26 333</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 618</u> 23 175	<u>31 332</u> 28 799	<u>29 173</u> 19 113	<u>26 539</u> 19 113	<u>29 173</u> 19 113

							-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 647</u> 22 219	<u>30 126</u> 27 611	<u>28 372</u> 18 325	<u>25 739</u> 18 325	<u>28 372</u> 18 325
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 883</u> 22 451	<u>30 418</u> 27 899	<u>28 566</u> 18 516	<u>25 932</u> 18 516	<u>28 566</u> 18 516
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 123</u> 22 687	<u>30 716</u> 28 193	<u>28 764</u> 18 711	<u>26 131</u> 18 711	<u>28 764</u> 18 711
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 618</u> 23 175	<u>31 332</u> 28 799	<u>29 173</u> 19 113	<u>26 539</u> 19 113	<u>29 173</u> 19 113
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 874</u> 23 427	<u>31 650</u> 29 112	<u>29 384</u> 19 321	<u>26 750</u> 19 321	<u>29 384</u> 19 321
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 883</u> 22 451	<u>30 418</u> 27 899	<u>28 566</u> 18 516	<u>25 932</u> 18 516	<u>28 566</u> 18 516
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 123</u> 22 687	<u>30 716</u> 28 193	<u>28 764</u> 18 711	<u>26 131</u> 18 711	<u>28 764</u> 18 711
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 368</u> 22 928	<u>31 021</u> 28 493	<u>28 966</u> 18 910	<u>26 333</u> 18 910	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 874</u> 23 427	<u>31 650</u> 29 112	<u>29 384</u> 19 321	<u>26 750</u> 19 321	<u>29 384</u> 19 321
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 136</u> 23 684	<u>31 975</u> 29 432	<u>29 600</u> 19 533	<u>26 966</u> 19 533	<u>29 600</u> 19 533
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 354</u> 21 643	<u>30 127</u> 27 324	<u>28 146</u> 18 582	<u>25 644</u> 18 582	<u>28 146</u> 18 582
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 284</u> 21 861	<u>30 114</u> 27 600	<u>28 824</u> 18 770	<u>26 190</u> 18 770	<u>28 824</u> 18 770
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 511</u> 22 085	<u>30 400</u> 27 882	<u>29 019</u> 18 962	<u>26 385</u> 18 962	<u>29 019</u> 18 962
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 693</u> 28 169	<u>29 217</u> 19 157	<u>26 584</u> 19 157	<u>29 217</u> 19 157
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 295</u> 28 762	<u>29 627</u> 19 560	<u>26 993</u> 19 560	<u>29 627</u> 19 560
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 606</u> 29 068	<u>29 838</u> 19 768	<u>27 205</u> 19 768	<u>29 838</u> 19 768
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 511</u> 22 085	<u>30 400</u> 27 882	<u>29 019</u> 18 962	<u>26 385</u> 18 962	<u>29 019</u> 18 962
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 693</u> 28 169	<u>29 217</u> 19 157	<u>26 584</u> 19 157	<u>29 217</u> 19 157
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>30 991</u> 28 463	<u>29 420</u> 19 357	<u>26 786</u> 19 357	<u>29 420</u> 19 357
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 606</u> 29 068	<u>29 838</u> 19 768	<u>27 205</u> 19 768	<u>29 838</u> 19 768
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 717</u> 23 272	<u>31 924</u> 29 381	<u>30 054</u> 19 981	<u>27 421</u> 19 981	<u>30 054</u> 19 981

							-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 742</u> 22 312	<u>30 693</u> 28 169	<u>29 217</u> 19 157	<u>26 584</u> 19 157	<u>29 217</u> 19 157
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>30 991</u> 28 463	<u>29 420</u> 19 357	<u>26 786</u> 19 357	<u>29 420</u> 19 357
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 295</u> 28 762	<u>29 627</u> 19 560	<u>26 993</u> 19 560	<u>29 627</u> 19 560
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 717</u> 23 272	<u>31 924</u> 29 381	<u>30 054</u> 19 981	<u>27 421</u> 19 981	<u>30 054</u> 19 981
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 525	<u>32 248</u> 29 700	<u>30 275</u> 20 198	<u>27 641</u> 20 198	<u>30 275</u> 20 198
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>30 991</u> 28 463	<u>29 420</u> 19 357	<u>26 786</u> 19 357	<u>29 420</u> 19 357
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 219</u> 22 782	<u>31 295</u> 28 762	<u>29 627</u> 19 560	<u>26 993</u> 19 560	<u>29 627</u> 19 560
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 465</u> 23 024	<u>31 606</u> 29 068	<u>29 838</u> 19 768	<u>27 205</u> 19 768	<u>29 838</u> 19 768
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 525	<u>32 248</u> 29 700	<u>30 275</u> 20 198	<u>27 641</u> 20 198	<u>30 275</u> 20 198
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 237</u> 23 783	<u>32 580</u> 30 026	<u>30 500</u> 20 420	<u>27 867</u> 20 420	<u>30 500</u> 20 420
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 525	<u>32 248</u> 29 700	<u>30 275</u> 20 198	<u>27 641</u> 20 198	<u>30 275</u> 20 198

							-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 237</u> 23 783	<u>32 580</u> 30 026	<u>30 500</u> 20 420	<u>27 867</u> 20 420	<u>30 500</u> 20 420
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 505</u> 24 048	<u>32 919</u> 30 360	<u>30 731</u> 20 647	<u>28 097</u> 20 647	<u>30 731</u> 20 647
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>33 265</u> 30 701	<u>30 967</u> 20 879	<u>28 333</u> 20 879	<u>30 967</u> 20 879
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 877	<u>33 982</u> 31 407	<u>31 454</u> 21 359	<u>28 821</u> 21 359	<u>31 454</u> 21 359
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 271</u> 22 545	<u>31 684</u> 28 857	<u>29 024</u> 19 447	<u>26 522</u> 19 447	<u>29 024</u> 19 447
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 209</u> 22 772	<u>31 688</u> 29 149	<u>29 711</u> 19 643	<u>27 078</u> 19 643	<u>29 711</u> 19 643
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 915</u> 19 844	<u>27 282</u> 19 844	<u>29 915</u> 19 844
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 613</u> 30 060	<u>30 335</u> 20 257	<u>27 702</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 935</u> 30 376	<u>30 552</u> 20 471	<u>27 918</u> 20 471	<u>30 552</u> 20 471
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 209</u> 22 772	<u>31 688</u> 29 149	<u>29 711</u> 19 643	<u>27 078</u> 19 643	<u>29 711</u> 19 643

							-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 915</u> 19 844	<u>27 282</u> 19 844	<u>29 915</u> 19 844
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 686</u> 23 242	<u>32 298</u> 29 750	<u>30 123</u> 20 048	<u>27 489</u> 20 048	<u>30 123</u> 20 048
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 184</u> 23 731	<u>32 935</u> 30 376	<u>30 552</u> 20 471	<u>27 918</u> 20 471	<u>30 552</u> 20 471
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 440</u> 23 984	<u>33 263</u> 30 699	<u>30 773</u> 20 688	<u>28 139</u> 20 688	<u>30 773</u> 20 688
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 445</u> 23 005	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 915</u> 19 844	<u>27 282</u> 19 844	<u>29 915</u> 19 844
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 686</u> 23 242	<u>32 298</u> 29 750	<u>30 123</u> 20 048	<u>27 489</u> 20 048	<u>30 123</u> 20 048
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 932</u> 23 484	<u>32 613</u> 30 060	<u>30 335</u> 20 257	<u>27 702</u> 20 257	<u>30 335</u> 20 257
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 440</u> 23 984	<u>33 263</u> 30 699	<u>30 773</u> 20 688	<u>28 139</u> 20 688	<u>30 773</u> 20 688
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 702</u> 24 242	<u>33 598</u> 31 029	<u>30 999</u> 20 911	<u>28 365</u> 20 911	<u>30 999</u> 20 911
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 440</u> 23 984	<u>33 263</u> 30 699	<u>30 773</u> 20 688	<u>28 139</u> 20 688	<u>30 773</u> 20 688
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 702</u> 24 242	<u>33 598</u> 31 029	<u>30 999</u> 20 911	<u>28 365</u> 20 911	<u>30 999</u> 20 911

							-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 970</u> 24 505	<u>33 941</u> 31 366	<u>31 230</u> 21 138	<u>28 596</u> 21 138	<u>31 230</u> 21 138
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 243</u> 24 774	<u>34 291</u> 31 711	<u>31 466</u> 21 370	<u>28 832</u> 21 370	<u>31 466</u> 21 370
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 809</u> 25 331	<u>35 015</u> 32 424	<u>31 954</u> 21 851	<u>29 320</u> 21 851	<u>31 954</u> 21 851
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 187</u> 23 446	<u>33 242</u> 30 390	<u>30 116</u> 20 522	<u>27 614</u> 20 522	<u>30 116</u> 20 522
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 135</u> 23 683	<u>33 261</u> 30 697	<u>30 814</u> 20 729	<u>28 181</u> 20 729	<u>30 814</u> 20 729
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 925	<u>33 579</u> 31 010	<u>31 029</u> 20 941	<u>28 396</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 887</u> 24 423	<u>34 236</u> 31 656	<u>31 472</u> 21 377	<u>28 839</u> 21 377	<u>31 472</u> 21 377
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 148</u> 24 680	<u>34 574</u> 31 990	<u>31 701</u> 21 602	<u>29 068</u> 21 602	<u>31 701</u> 21 602
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 135</u> 23 683	<u>33 261</u> 30 697	<u>30 814</u> 20 729	<u>28 181</u> 20 729	<u>30 814</u> 20 729
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 925	<u>33 579</u> 31 010	<u>31 029</u> 20 941	<u>28 396</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941

							-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 631</u> 24 172	<u>33 904</u> 31 330	<u>31 249</u> 21 156	<u>28 615</u> 21 156	<u>31 249</u> 21 156
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 148</u> 24 680	<u>34 574</u> 31 990	<u>31 701</u> 21 602	<u>29 068</u> 21 602	<u>31 701</u> 21 602
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 415</u> 24 943	<u>34 920</u> 32 330	<u>31 935</u> 21 832	<u>29 301</u> 21 832	<u>31 935</u> 21 832
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 380</u> 23 925	<u>33 579</u> 31 010	<u>31 029</u> 20 941	<u>28 396</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 631</u> 24 172	<u>33 904</u> 31 330	<u>31 249</u> 21 156	<u>28 615</u> 21 156	<u>31 249</u> 21 156
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 887</u> 24 423	<u>34 236</u> 31 656	<u>31 472</u> 21 377	<u>28 839</u> 21 377	<u>31 472</u> 21 377
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 415</u> 24 943	<u>34 920</u> 32 330	<u>31 935</u> 21 832	<u>29 301</u> 21 832	<u>31 935</u> 21 832
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 687</u> 25 211	<u>35 273</u> 32 678	<u>32 173</u> 22 066	<u>29 540</u> 22 066	<u>32 173</u> 22 066
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 415</u> 24 943	<u>34 920</u> 32 330	<u>31 935</u> 21 832	<u>29 301</u> 21 832	<u>31 935</u> 21 832
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 687</u> 25 211	<u>35 273</u> 32 678	<u>32 173</u> 22 066	<u>29 540</u> 22 066	<u>32 173</u> 22 066
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 485	<u>35 634</u> 33 033	<u>32 417</u> 22 306	<u>29 783</u> 22 306	<u>32 417</u> 22 306

							-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 765	<u>36 003</u> 33 396	<u>32 666</u> 22 551	<u>30 032</u> 22 551	<u>32 666</u> 22 551
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 838</u> 26 344	<u>36 765</u> 34 146	<u>33 181</u> 23 058	<u>30 547</u> 23 058	<u>33 181</u> 23 058
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 103</u> 24 348	<u>34 982</u> 32 104	<u>31 117</u> 21 507	<u>28 615</u> 21 507	<u>31 117</u> 21 507
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>35 019</u> 32 428	<u>31 826</u> 21 724	<u>29 192</u> 21 724	<u>31 826</u> 21 724
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 699</u> 33 096	<u>32 281</u> 22 172	<u>29 647</u> 22 172	<u>32 281</u> 22 172
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>36 049</u> 33 441	<u>32 515</u> 22 403	<u>29 882</u> 22 403	<u>32 515</u> 22 403
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>35 019</u> 32 428	<u>31 826</u> 21 724	<u>29 192</u> 21 724	<u>31 826</u> 21 724
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>35 356</u> 32 759	<u>32 051</u> 21 946	<u>29 417</u> 21 946	<u>32 051</u> 21 946
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>36 049</u> 33 441	<u>32 515</u> 22 403	<u>29 882</u> 22 403	<u>32 515</u> 22 403
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>36 407</u> 33 793	<u>32 755</u> 22 639	<u>30 121</u> 22 639	<u>32 755</u> 22 639

							-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>36 407</u> 33 793	<u>32 755</u> 22 639	<u>30 121</u> 22 639	<u>32 755</u> 22 639
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>36 772</u> 34 153	<u>33 000</u> 22 880	<u>30 366</u> 22 880	<u>33 000</u> 22 880
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 962</u> 26 465	<u>37 526</u> 34 895	<u>33 505</u> 23 377	<u>30 871</u> 23 377	<u>33 505</u> 23 377
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 257</u> 26 756	<u>37 916</u> 35 279	<u>33 766</u> 23 634	<u>31 133</u> 23 634	<u>33 766</u> 23 634
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 103</u> 24 348	<u>34 982</u> 32 104	<u>31 117</u> 21 507	<u>28 615</u> 21 507	<u>31 117</u> 21 507
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 019</u> 25 250	<u>36 265</u> 33 366	<u>33 180</u> 23 538	<u>30 678</u> 23 538	<u>33 180</u> 23 538
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 986</u> 25 505	<u>36 315</u> 33 703	<u>33 909</u> 23 775	<u>31 276</u> 23 775	<u>33 909</u> 23 775
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 520</u> 26 031	<u>37 021</u> 34 398	<u>34 407</u> 24 265	<u>31 774</u> 24 265	<u>34 407</u> 24 265
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 796</u> 26 302	<u>37 385</u> 34 756	<u>34 664</u> 24 518	<u>32 031</u> 24 518	<u>34 664</u> 24 518

							-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 986</u> 25 505	<u>36 315</u> 33 703	<u>33 909</u> 23 775	<u>31 276</u> 23 775	<u>33 909</u> 23 775
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 765	<u>36 664</u> 34 047	<u>34 156</u> 24 018	<u>31 522</u> 24 018	<u>34 156</u> 24 018
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 796</u> 26 302	<u>37 385</u> 34 756	<u>34 664</u> 24 518	<u>32 031</u> 24 518	<u>34 664</u> 24 518
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 077</u> 26 579	<u>37 757</u> 35 122	<u>34 926</u> 24 776	<u>32 293</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 077</u> 26 579	<u>37 757</u> 35 122	<u>34 926</u> 24 776	<u>32 293</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 364</u> 26 862	<u>38 136</u> 35 496	<u>35 194</u> 25 040	<u>32 561</u> 25 040	<u>35 194</u> 25 040
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 957</u> 27 446	<u>38 920</u> 36 267	<u>35 747</u> 25 584	<u>33 114</u> 25 584	<u>35 747</u> 25 584
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 264</u> 27 747	<u>39 325</u> 36 666	<u>36 033</u> 25 865	<u>33 399</u> 25 865	<u>36 033</u> 25 865
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 789</u> 26 008	<u>37 621</u> 34 701	<u>34 699</u> 25 032	<u>32 197</u> 25 032	<u>34 699</u> 25 032
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 270	<u>37 685</u> 35 051	<u>35 443</u> 25 285	<u>32 810</u> 25 285	<u>35 443</u> 25 285

							-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 313</u> 26 812	<u>38 419</u> 35 774	<u>35 973</u> 25 806	<u>33 339</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>38 798</u> 36 147	<u>36 246</u> 26 075	<u>33 612</u> 26 075	<u>36 246</u> 26 075
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 270	<u>37 685</u> 35 051	<u>35 443</u> 25 285	<u>32 810</u> 25 285	<u>35 443</u> 25 285
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 036</u> 26 538	<u>38 048</u> 35 409	<u>35 705</u> 25 543	<u>33 072</u> 25 543	<u>35 705</u> 25 543
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>38 798</u> 36 147	<u>36 246</u> 26 075	<u>33 612</u> 26 075	<u>36 246</u> 26 075
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 887</u> 27 376	<u>39 184</u> 36 527	<u>36 525</u> 26 350	<u>33 891</u> 26 350	<u>36 525</u> 26 350
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 887</u> 27 376	<u>39 184</u> 36 527	<u>36 525</u> 26 350	<u>33 891</u> 26 350	<u>36 525</u> 26 350
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 183</u> 27 668	<u>39 579</u> 36 916	<u>36 810</u> 26 630	<u>34 176</u> 26 630	<u>36 810</u> 26 630
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 794</u> 28 269	<u>40 394</u> 37 718	<u>37 398</u> 27 209	<u>34 764</u> 27 209	<u>37 398</u> 27 209
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 110</u> 28 580	<u>40 815</u> 38 133	<u>37 702</u> 27 508	<u>35 068</u> 27 508	<u>37 702</u> 27 508
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 582</u> 26 788	<u>39 031</u> 36 089	<u>35 822</u> 26 138	<u>33 321</u> 26 138	<u>35 822</u> 26 138
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 058	<u>39 109</u> 36 453	<u>36 578</u> 26 402	<u>33 945</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 131</u> 27 616	<u>39 873</u> 37 205	<u>37 131</u> 26 947	<u>34 498</u> 26 947	<u>37 131</u> 26 947
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 423</u> 27 904	<u>40 267</u> 37 592	<u>37 417</u> 27 227	<u>34 783</u> 27 227	<u>37 417</u> 27 227
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 564</u> 27 058	<u>39 109</u> 36 453	<u>36 578</u> 26 402	<u>33 945</u> 26 402	<u>36 578</u> 26 402
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 844</u> 27 334	<u>39 487</u> 36 825	<u>36 852</u> 26 672	<u>34 219</u> 26 672	<u>36 852</u> 26 672
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 423</u> 27 904	<u>40 267</u> 37 592	<u>37 417</u> 27 227	<u>34 783</u> 27 227	<u>37 417</u> 27 227
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 721</u> 28 198	<u>40 669</u> 37 988	<u>37 708</u> 27 514	<u>35 074</u> 27 514	<u>37 708</u> 27 514
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 721</u> 28 198	<u>40 669</u> 37 988	<u>37 708</u> 27 514	<u>35 074</u> 27 514	<u>37 708</u> 27 514
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 026</u> 28 498	<u>41 079</u> 38 392	<u>38 005</u> 27 807	<u>35 372</u> 27 807	<u>38 005</u> 27 807
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 656</u> 29 117	<u>41 927</u> 39 227	<u>38 619</u> 28 411	<u>35 986</u> 28 411	<u>38 619</u> 28 411

							-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>31 981</u> 29 437	<u>42 365</u> 39 658	<u>38 937</u> 28 723	<u>36 303</u> 28 723	<u>38 937</u> 28 723
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 398</u> 27 591	<u>40 498</u> 37 532	<u>37 761</u> 28 046	<u>35 259</u> 28 046	<u>37 761</u> 28 046
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 389</u> 27 870	<u>40 591</u> 37 911	<u>38 537</u> 28 330	<u>35 903</u> 28 330	<u>38 537</u> 28 330
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 972</u> 28 445	<u>41 385</u> 38 693	<u>39 130</u> 28 914	<u>36 497</u> 28 914	<u>39 130</u> 28 914
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 274</u> 28 741	<u>41 794</u> 39 096	<u>39 436</u> 29 215	<u>36 803</u> 29 215	<u>39 436</u> 29 215
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 389</u> 27 870	<u>40 591</u> 37 911	<u>38 537</u> 28 330	<u>35 903</u> 28 330	<u>38 537</u> 28 330
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 678</u> 28 154	<u>40 984</u> 38 298	<u>38 830</u> 28 619	<u>36 197</u> 28 619	<u>38 830</u> 28 619
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 274</u> 28 741	<u>41 794</u> 39 096	<u>39 436</u> 29 215	<u>36 803</u> 29 215	<u>39 436</u> 29 215
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 581</u> 29 044	<u>42 212</u> 39 508	<u>39 748</u> 29 522	<u>37 115</u> 29 522	<u>39 748</u> 29 522
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 581</u> 29 044	<u>42 212</u> 39 508	<u>39 748</u> 29 522	<u>37 115</u> 29 522	<u>39 748</u> 29 522

							-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 353	<u>42 639</u> 39 928	<u>40 068</u> 29 837	<u>37 434</u> 29 837	<u>40 068</u> 29 837
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 543</u> 29 991	<u>43 521</u> 40 796	<u>40 727</u> 30 485	<u>38 093</u> 30 485	<u>40 727</u> 30 485
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 878</u> 30 320	<u>43 977</u> 41 244	<u>41 067</u> 30 820	<u>38 433</u> 30 820	<u>41 067</u> 30 820

							-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>27 368</u> 17 817	<u>27 368</u> 17 817	<u>27 368</u> 17 817	<u>23 424</u> 16 035
212-101-0200	7473-2010	5	3						
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>28 273</u> 18 707	<u>28 273</u> 18 707	<u>28 273</u> 18 707	<u>24 238</u> 16 837
212-101-0300	7473-2010	7,5	3						

					-		-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 223</u> 19 643	<u>29 223</u> 19 643	<u>29 223</u> 19 643	<u>25 094</u> 17 679	<u>26 018</u> 16 488
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>25 458</u> 17 857	<u>26 675</u> 16 655
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>25 643</u> 18 039	<u>26 847</u> 16 825
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>25 832</u> 18 225	<u>27 024</u> 16 998
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>26 222</u> 18 609	<u>27 387</u> 17 356
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>26 423</u> 18 807	<u>27 575</u> 17 541
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>25 643</u> 18 039	<u>26 847</u> 16 825
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>25 832</u> 18 225	<u>27 024</u> 16 998
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>26 025</u> 18 415	<u>27 204</u> 17 175
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>26 423</u> 18 807	<u>27 575</u> 17 541
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>26 629</u> 19 009	<u>27 766</u> 17 729

					-		-	-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>25 832</u> 18 225	<u>27 024</u> 16 998
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>26 025</u> 18 415	<u>27 204</u> 17 175
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>26 222</u> 18 609	<u>27 387</u> 17 356
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>26 629</u> 19 009	<u>27 766</u> 17 729
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>26 838</u> 19 216	<u>27 962</u> 17 922
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>26 025</u> 18 415	<u>27 204</u> 17 175
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>26 222</u> 18 609	<u>27 387</u> 17 356
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>26 423</u> 18 807	<u>27 575</u> 17 541
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>26 838</u> 19 216	<u>27 962</u> 17 922
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>27 053</u> 19 427	<u>28 162</u> 18 119
212-101-0400	7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 130</u> 20 536	<u>30 130</u> 20 536	<u>30 130</u> 20 536	<u>25 910</u> 18 482	<u>26 804</u> 17 262
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>26 283</u> 18 669	<u>27 469</u> 17 436
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>26 476</u> 18 859	<u>27 650</u> 17 614
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>26 674</u> 19 054	<u>27 834</u> 17 796
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>27 081</u> 19 455	<u>28 215</u> 18 170
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>27 292</u> 19 662	<u>28 411</u> 18 364
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>26 476</u> 18 859	<u>27 650</u> 17 614
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>26 674</u> 19 054	<u>27 834</u> 17 796
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>26 875</u> 19 252	<u>28 022</u> 17 981
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>27 292</u> 19 662	<u>28 411</u> 18 364
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>27 506</u> 19 873	<u>28 612</u> 18 561

					-		-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>26 674</u> 19 054	<u>27 834</u> 17 796
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>26 875</u> 19 252	<u>28 022</u> 17 981
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>27 081</u> 19 455	<u>28 215</u> 18 170
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>27 506</u> 19 873	<u>28 612</u> 18 561
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>27 726</u> 20 089	<u>28 817</u> 18 763
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>26 875</u> 19 252	<u>28 022</u> 17 981
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>27 081</u> 19 455	<u>28 215</u> 18 170
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>27 292</u> 19 662	<u>28 411</u> 18 364
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>27 726</u> 20 089	<u>28 817</u> 18 763
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>27 950</u> 20 310	<u>29 026</u> 18 969
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							

					-		-	-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 947</u> 21 339	<u>30 947</u> 21 339	<u>30 947</u> 21 339	<u>26 645</u> 19 205	<u>27 106</u> 17 560
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 653</u> 21 555	<u>31 653</u> 21 555	<u>31 653</u> 21 555	<u>27 025</u> 19 399	<u>27 774</u> 17 737
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 877</u> 21 775	<u>31 877</u> 21 775	<u>31 877</u> 21 775	<u>27 226</u> 19 597	<u>27 958</u> 17 918
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>27 431</u> 19 799	<u>28 146</u> 18 103
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>27 855</u> 20 216	<u>28 533</u> 18 484
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>28 073</u> 20 431	<u>28 733</u> 18 680
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 877</u> 21 775	<u>31 877</u> 21 775	<u>31 877</u> 21 775	<u>27 226</u> 19 597	<u>27 958</u> 17 918
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>27 431</u> 19 799	<u>28 146</u> 18 103
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>27 641</u> 20 006	<u>28 337</u> 18 291
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>28 073</u> 20 431	<u>28 733</u> 18 680
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 066</u> 22 945	<u>33 066</u> 22 945	<u>33 066</u> 22 945	<u>28 297</u> 20 651	<u>28 937</u> 18 881

					-		-	-	-
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>27 431</u> 19 799	<u>28 146</u> 18 103
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>27 641</u> 20 006	<u>28 337</u> 18 291
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>27 855</u> 20 216	<u>28 533</u> 18 484
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 066</u> 22 945	<u>33 066</u> 22 945	<u>33 066</u> 22 945	<u>28 297</u> 20 651	<u>28 937</u> 18 881
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 320</u> 23 195	<u>33 320</u> 23 195	<u>33 320</u> 23 195	<u>28 525</u> 20 875	<u>29 145</u> 19 086
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>27 641</u> 20 006	<u>28 337</u> 18 291
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>27 855</u> 20 216	<u>28 533</u> 18 484
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>28 073</u> 20 431	<u>28 733</u> 18 680
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 320</u> 23 195	<u>33 320</u> 23 195	<u>33 320</u> 23 195	<u>28 525</u> 20 875	<u>29 145</u> 19 086
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 579</u> 23 450	<u>33 579</u> 23 450	<u>33 579</u> 23 450	<u>28 758</u> 21 105	<u>29 359</u> 19 296
212-101-0600	7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>26 727</u> 19 286	<u>27 923</u> 18 363
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>27 107</u> 19 481	<u>28 599</u> 18 549
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>27 309</u> 19 679	<u>28 791</u> 18 738
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>27 515</u> 19 882	<u>28 988</u> 18 931
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>27 941</u> 20 301	<u>29 392</u> 19 330
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>28 160</u> 20 517	<u>29 601</u> 19 535
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>27 309</u> 19 679	<u>28 791</u> 18 738
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>27 515</u> 19 882	<u>28 988</u> 18 931
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>27 726</u> 20 089	<u>29 188</u> 19 128
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>28 160</u> 20 517	<u>29 601</u> 19 535
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>28 384</u> 20 737	<u>29 815</u> 19 745

					-		-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>27 515</u> 19 882	<u>28 988</u> 18 931
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>27 726</u> 20 089	<u>29 188</u> 19 128
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>27 941</u> 20 301	<u>29 392</u> 19 330
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>28 384</u> 20 737	<u>29 815</u> 19 745
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>28 613</u> 20 963	<u>30 033</u> 19 960
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>27 726</u> 20 089	<u>29 188</u> 19 128
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>27 941</u> 20 301	<u>29 392</u> 19 330
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>28 160</u> 20 517	<u>29 601</u> 19 535
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>28 613</u> 20 963	<u>30 033</u> 19 960
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>28 847</u> 21 193	<u>30 256</u> 20 179
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>28 613</u> 20 963	<u>30 033</u> 19 960

					-		-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>28 847</u> 21 193	<u>30 256</u> 20 179
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810	<u>29 087</u> 21 429	<u>30 484</u> 20 403
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>29 331</u> 21 669	<u>30 716</u> 20 633
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631	<u>29 837</u> 22 167	<u>31 198</u> 21 107
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>27 543</u> 20 089	<u>28 800</u> 19 226
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>27 932</u> 20 292	<u>29 485</u> 19 420
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>28 142</u> 20 499	<u>29 686</u> 19 619
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>28 576</u> 20 926	<u>30 101</u> 20 027
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>28 800</u> 21 147	<u>30 316</u> 20 238
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>27 932</u> 20 292	<u>29 485</u> 19 420

					-		-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>28 142</u> 20 499	<u>29 686</u> 19 619
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>28 357</u> 20 711	<u>29 892</u> 19 821
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>28 800</u> 21 147	<u>30 316</u> 20 238
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>29 029</u> 21 372	<u>30 534</u> 20 453
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>28 142</u> 20 499	<u>29 686</u> 19 619
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>28 357</u> 20 711	<u>29 892</u> 19 821
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>28 576</u> 20 926	<u>30 101</u> 20 027
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>29 029</u> 21 372	<u>30 534</u> 20 453
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>29 262</u> 21 601	<u>30 758</u> 20 673
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>29 029</u> 21 372	<u>30 534</u> 20 453
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>29 262</u> 21 601	<u>30 758</u> 20 673

					-		-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>29 501</u> 21 836	<u>30 986</u> 20 898
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>29 745</u> 22 076	<u>31 219</u> 21 128
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 235</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>30 249</u> 22 572	<u>31 702</u> 21 602
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>28 359</u> 20 893	<u>29 888</u> 20 298
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>28 757</u> 21 104	<u>30 584</u> 20 503
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 976</u> 21 319	<u>30 797</u> 20 712
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>29 427</u> 21 763	<u>31 235</u> 21 143
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>29 660</u> 21 992	<u>31 461</u> 21 366
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>28 757</u> 21 104	<u>30 584</u> 20 503
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 976</u> 21 319	<u>30 797</u> 20 712

					-		-	-	-
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>29 199</u> 21 539	<u>31 014</u> 20 925
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>29 660</u> 21 992	<u>31 461</u> 21 366
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 897</u> 22 226	<u>31 692</u> 21 593
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 976</u> 21 319	<u>30 797</u> 20 712
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>29 199</u> 21 539	<u>31 014</u> 20 925
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>29 427</u> 21 763	<u>31 235</u> 21 143
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 897</u> 22 226	<u>31 692</u> 21 593
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>30 140</u> 22 465	<u>31 928</u> 21 825
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 897</u> 22 226	<u>31 692</u> 21 593
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>30 140</u> 22 465	<u>31 928</u> 21 825
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>30 388</u> 22 710	<u>32 169</u> 22 063

					-		-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>30 642</u> 22 959	<u>32 416</u> 22 305
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>31 166</u> 23 475	<u>32 925</u> 22 806
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>29 176</u> 21 696	<u>30 886</u> 21 280
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>29 581</u> 21 916	<u>31 592</u> 21 495
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 908</u> 24 214	<u>36 803</u> 25 425	<u>36 803</u> 25 425	<u>32 554</u> 24 715	<u>42 414</u> 26 486
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 278</u> 24 577	<u>37 192</u> 25 806	<u>37 192</u> 25 806	<u>32 931</u> 25 086	<u>42 819</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 423</u> 23 739	<u>36 294</u> 24 926	<u>36 294</u> 24 926	<u>32 059</u> 24 230	<u>41 884</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 786</u> 24 095	<u>36 675</u> 25 300	<u>36 675</u> 25 300	<u>32 429</u> 24 593	<u>42 281</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 155</u> 24 456	<u>37 063</u> 25 680	<u>37 063</u> 25 680	<u>32 806</u> 24 963	<u>42 684</u> 26 751
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 529</u> 24 823	<u>37 455</u> 26 065	<u>37 455</u> 26 065	<u>33 187</u> 25 337	<u>43 093</u> 27 152

					-		-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 391</u> 24 688	<u>37 311</u> 25 923	<u>37 311</u> 25 923	<u>33 047</u> 25 199	<u>42 943</u> 27 005
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 769</u> 25 058	<u>37 707</u> 26 312	<u>37 707</u> 26 312	<u>33 432</u> 25 577	<u>43 356</u> 27 410
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 152</u> 25 434	<u>38 109</u> 26 706	<u>38 109</u> 26 706	<u>33 823</u> 25 960	<u>43 775</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 541</u> 25 815	<u>38 518</u> 27 107	<u>38 518</u> 27 107	<u>34 221</u> 26 350	<u>44 200</u> 28 238
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>29 176</u> 21 696	<u>30 886</u> 21 280
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>29 581</u> 21 916	<u>31 592</u> 21 495
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>30 041</u> 22 367	<u>32 043</u> 21 938
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>30 277</u> 22 600	<u>32 275</u> 22 166
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>29 581</u> 21 916	<u>31 592</u> 21 495
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>29 809</u> 22 139	<u>31 815</u> 21 714

					-		-	-	-
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>30 277</u> 22 600	<u>32 275</u> 22 166
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>30 519</u> 22 838	<u>32 512</u> 22 400
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>30 519</u> 22 838	<u>32 512</u> 22 400
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>30 766</u> 23 081	<u>32 754</u> 22 638
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>31 276</u> 23 583	<u>33 254</u> 23 130
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>31 539</u> 23 842	<u>33 512</u> 23 384
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000	<u>29 992</u> 22 500	<u>32 942</u> 23 304
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>30 406</u> 22 727	<u>33 669</u> 23 539
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 882</u> 23 196	<u>34 162</u> 24 024
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>31 128</u> 23 438	<u>34 417</u> 24 275

					-		-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>30 406</u> 22 727	<u>33 669</u> 23 539
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>30 642</u> 22 959	<u>33 913</u> 23 779
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>31 128</u> 23 438	<u>34 417</u> 24 275
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>31 378</u> 23 684	<u>34 676</u> 24 530
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>31 378</u> 23 684	<u>34 676</u> 24 530
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>31 634</u> 23 936	<u>34 941</u> 24 791
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>32 163</u> 24 457	<u>35 489</u> 25 330
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>32 436</u> 24 725	<u>35 772</u> 25 608
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 428</u> 25 750	<u>35 428</u> 25 750	<u>35 428</u> 25 750	<u>30 678</u> 23 175	<u>34 454</u> 24 792
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 180</u> 26 010	<u>36 180</u> 26 010	<u>36 180</u> 26 010	<u>31 099</u> 23 409	<u>35 196</u> 25 042

					-		-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>36 725</u> 26 546	<u>36 725</u> 26 546	<u>36 725</u> 26 546	<u>31 589</u> 23 892	<u>35 721</u> 25 558
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 006</u> 26 823	<u>37 006</u> 26 823	<u>37 006</u> 26 823	<u>31 842</u> 24 141	<u>35 991</u> 25 825
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 180</u> 26 010	<u>36 180</u> 26 010	<u>36 180</u> 26 010	<u>31 099</u> 23 409	<u>35 196</u> 25 042
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 450</u> 26 276	<u>36 450</u> 26 276	<u>36 450</u> 26 276	<u>31 342</u> 23 648	<u>35 456</u> 25 298
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 006</u> 26 823	<u>37 006</u> 26 823	<u>37 006</u> 26 823	<u>31 842</u> 24 141	<u>35 991</u> 25 825
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 293</u> 27 105	<u>37 293</u> 27 105	<u>37 293</u> 27 105	<u>32 100</u> 24 395	<u>36 268</u> 26 096
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 293</u> 27 105	<u>37 293</u> 27 105	<u>37 293</u> 27 105	<u>32 100</u> 24 395	<u>36 268</u> 26 096
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>37 586</u> 27 394	<u>37 586</u> 27 394	<u>37 586</u> 27 394	<u>32 364</u> 24 654	<u>36 550</u> 26 374
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 191</u> 27 989	<u>38 191</u> 27 989	<u>38 191</u> 27 989	<u>32 908</u> 25 190	<u>37 132</u> 26 947
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>38 503</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297	<u>33 190</u> 25 467	<u>37 433</u> 27 244
212-101-1300	7473-2010 40	3							

					-		-	-	-
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 213</u> 26 523	<u>36 213</u> 26 523	<u>36 213</u> 26 523	<u>31 384</u> 23 870	<u>35 573</u> 25 893
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 973</u> 26 790	<u>36 973</u> 26 790	<u>36 973</u> 26 790	<u>31 812</u> 24 111	<u>36 326</u> 26 154
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 534</u> 27 343	<u>37 534</u> 27 343	<u>37 534</u> 27 343	<u>32 317</u> 24 609	<u>36 874</u> 26 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>32 578</u> 24 865	<u>37 157</u> 26 972
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 973</u> 26 790	<u>36 973</u> 26 790	<u>36 973</u> 26 790	<u>31 812</u> 24 111	<u>36 326</u> 26 154
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 250</u> 27 064	<u>37 250</u> 27 064	<u>37 250</u> 27 064	<u>32 062</u> 24 357	<u>36 598</u> 26 421
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>32 578</u> 24 865	<u>37 157</u> 26 972
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 119</u> 27 918	<u>38 119</u> 27 918	<u>38 119</u> 27 918	<u>32 844</u> 25 127	<u>37 445</u> 27 256
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 119</u> 27 918	<u>38 119</u> 27 918	<u>38 119</u> 27 918	<u>32 844</u> 25 127	<u>37 445</u> 27 256
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>33 115</u> 25 394	<u>37 740</u> 27 546
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 044</u> 28 829	<u>39 044</u> 28 829	<u>39 044</u> 28 829	<u>33 676</u> 25 946	<u>38 348</u> 28 144

					-		-	-	-
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 366</u> 29 146	<u>39 366</u> 29 146	<u>39 366</u> 29 146	<u>33 966</u> 26 231	<u>38 663</u> 28 454
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 021</u> 27 318	<u>37 021</u> 27 318	<u>37 021</u> 27 318	<u>32 112</u> 24 586	<u>37 501</u> 27 790
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>32 547</u> 24 835	<u>38 274</u> 28 071
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 367</u> 28 163	<u>38 367</u> 28 163	<u>38 367</u> 28 163	<u>33 068</u> 25 347	<u>38 862</u> 28 650
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 665</u> 28 456	<u>38 665</u> 28 456	<u>38 665</u> 28 456	<u>33 336</u> 25 611	<u>39 165</u> 28 948
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>32 547</u> 24 835	<u>38 274</u> 28 071
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 075</u> 27 876	<u>38 075</u> 27 876	<u>38 075</u> 27 876	<u>32 805</u> 25 088	<u>38 565</u> 28 357
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 665</u> 28 456	<u>38 665</u> 28 456	<u>38 665</u> 28 456	<u>33 336</u> 25 611	<u>39 165</u> 28 948
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 970</u> 28 756	<u>38 970</u> 28 756	<u>38 970</u> 28 756	<u>33 610</u> 25 880	<u>39 474</u> 29 253
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 970</u> 28 756	<u>38 970</u> 28 756	<u>38 970</u> 28 756	<u>33 610</u> 25 880	<u>39 474</u> 29 253

					-		-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 280</u> 29 062	<u>39 280</u> 29 062	<u>39 280</u> 29 062	<u>33 889</u> 26 156	<u>39 791</u> 29 564
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 922</u> 29 694	<u>39 922</u> 29 694	<u>39 922</u> 29 694	<u>34 467</u> 26 724	<u>40 444</u> 30 207
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 254</u> 30 020	<u>40 254</u> 30 020	<u>40 254</u> 30 020	<u>34 765</u> 27 018	<u>40 781</u> 30 539
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 549</u> 17 995	<u>27 549</u> 17 995	<u>27 549</u> 17 995	<u>23 587</u> 16 195	<u>24 654</u> 15 146
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 463</u> 18 895	<u>28 463</u> 18 895	<u>28 463</u> 18 895	<u>24 410</u> 17 005	<u>25 424</u> 15 903
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 423</u> 19 839	<u>29 423</u> 19 839	<u>29 423</u> 19 839	<u>25 273</u> 17 855	<u>26 232</u> 16 698
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>25 639</u> 18 036	<u>26 891</u> 16 867

					-		-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>25 826</u> 18 220	<u>27 065</u> 17 039
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>26 017</u> 18 408	<u>27 244</u> 17 215
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>26 411</u> 18 795	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>26 614</u> 18 995	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>25 826</u> 18 220	<u>27 065</u> 17 039
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>26 017</u> 18 408	<u>27 244</u> 17 215
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>26 212</u> 18 599	<u>27 426</u> 17 394
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>26 614</u> 18 995	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>26 822</u> 19 199	<u>27 996</u> 17 955
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>26 017</u> 18 408	<u>27 244</u> 17 215
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>26 212</u> 18 599	<u>27 426</u> 17 394

					-		-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>26 411</u> 18 795	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>26 822</u> 19 199	<u>27 996</u> 17 955
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>27 034</u> 19 408	<u>28 195</u> 18 150
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>26 212</u> 18 599	<u>27 426</u> 17 394
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>26 411</u> 18 795	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>26 614</u> 18 995	<u>27 802</u> 17 764
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>27 034</u> 19 408	<u>28 195</u> 18 150
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>27 250</u> 19 621	<u>28 397</u> 18 350
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 339</u> 20 741	<u>30 339</u> 20 741	<u>30 339</u> 20 741	<u>26 098</u> 18 667	<u>27 020</u> 17 475
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>26 472</u> 18 856	<u>27 687</u> 17 651

					-		-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>26 668</u> 19 048	<u>27 870</u> 17 831
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>26 867</u> 19 244	<u>28 057</u> 18 015
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>27 279</u> 19 649	<u>28 442</u> 18 394
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>27 491</u> 19 858	<u>28 641</u> 18 590
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>26 668</u> 19 048	<u>27 870</u> 17 831
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>26 867</u> 19 244	<u>28 057</u> 18 015
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>27 071</u> 19 445	<u>28 248</u> 18 203
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>27 491</u> 19 858	<u>28 641</u> 18 590
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>27 708</u> 20 072	<u>28 844</u> 18 790
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>26 867</u> 19 244	<u>28 057</u> 18 015
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>27 071</u> 19 445	<u>28 248</u> 18 203

					-		-	-	-
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>27 279</u> 19 649	<u>28 442</u> 18 394
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>27 708</u> 20 072	<u>28 844</u> 18 790
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>27 930</u> 20 290	<u>29 052</u> 18 994
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>27 071</u> 19 445	<u>28 248</u> 18 203
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>27 279</u> 19 649	<u>28 442</u> 18 394
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>27 491</u> 19 858	<u>28 641</u> 18 590
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>27 930</u> 20 290	<u>29 052</u> 18 994
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>28 157</u> 20 513	<u>29 264</u> 19 203
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 163</u> 21 553	<u>31 163</u> 21 553	<u>31 163</u> 21 553	<u>26 840</u> 19 397	<u>27 326</u> 17 775
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 872</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>27 222</u> 19 593	<u>27 996</u> 17 955

					-		-	-	-
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>27 425</u> 19 793	<u>28 182</u> 18 138
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>27 632</u> 19 997	<u>28 372</u> 18 325
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>28 060</u> 20 418	<u>28 764</u> 18 711
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>28 281</u> 20 636	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>27 425</u> 19 793	<u>28 182</u> 18 138
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>27 632</u> 19 997	<u>28 372</u> 18 325
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>27 844</u> 20 206	<u>28 566</u> 18 516
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>28 281</u> 20 636	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>28 506</u> 20 857	<u>29 173</u> 19 113
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>27 632</u> 19 997	<u>28 372</u> 18 325
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>27 844</u> 20 206	<u>28 566</u> 18 516

					-		-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>28 060</u> 20 418	<u>28 764</u> 18 711
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>28 506</u> 20 857	<u>29 173</u> 19 113
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>28 737</u> 21 084	<u>29 384</u> 19 321
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>27 844</u> 20 206	<u>28 566</u> 18 516
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>28 060</u> 20 418	<u>28 764</u> 18 711
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>28 281</u> 20 636	<u>28 966</u> 18 910
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>28 737</u> 21 084	<u>29 384</u> 19 321
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>28 972</u> 21 316	<u>29 600</u> 19 533
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>26 923</u> 19 479	<u>28 146</u> 18 582
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>27 305</u> 19 675	<u>28 824</u> 18 770

					-		-	-	-
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>27 509</u> 19 876	<u>29 019</u> 18 962
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>27 718</u> 20 081	<u>29 217</u> 19 157
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>28 147</u> 20 504	<u>29 627</u> 19 560
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>28 369</u> 20 722	<u>29 838</u> 19 768
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>27 509</u> 19 876	<u>29 019</u> 18 962
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>27 718</u> 20 081	<u>29 217</u> 19 157
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>27 930</u> 20 290	<u>29 420</u> 19 357
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>28 369</u> 20 722	<u>29 838</u> 19 768
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>28 595</u> 20 945	<u>30 054</u> 19 981
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>27 718</u> 20 081	<u>29 217</u> 19 157
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>27 930</u> 20 290	<u>29 420</u> 19 357

					-		-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>28 147</u> 20 504	<u>29 627</u> 19 560
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>28 595</u> 20 945	<u>30 054</u> 19 981
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>28 826</u> 21 172	<u>30 275</u> 20 198
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>27 930</u> 20 290	<u>29 420</u> 19 357
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>28 147</u> 20 504	<u>29 627</u> 19 560
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>28 369</u> 20 722	<u>29 838</u> 19 768
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>28 826</u> 21 172	<u>30 275</u> 20 198
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>29 063</u> 21 405	<u>30 500</u> 20 420
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>28 826</u> 21 172	<u>30 275</u> 20 198
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>29 063</u> 21 405	<u>30 500</u> 20 420
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>29 304</u> 21 643	<u>30 731</u> 20 647

					-		-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>29 551</u> 21 886	<u>30 967</u> 20 879
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>30 063</u> 22 389	<u>31 454</u> 21 359
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>27 747</u> 20 290	<u>29 024</u> 19 447
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>28 138</u> 20 495	<u>29 711</u> 19 643
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>28 351</u> 20 704	<u>29 915</u> 19 844
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>28 789</u> 21 136	<u>30 335</u> 20 257
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>29 015</u> 21 358	<u>30 552</u> 20 471
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>28 138</u> 20 495	<u>29 711</u> 19 643
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>28 351</u> 20 704	<u>29 915</u> 19 844
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>28 568</u> 20 918	<u>30 123</u> 20 048

					-		-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>29 015</u> 21 358	<u>30 552</u> 20 471
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>29 246</u> 21 585	<u>30 773</u> 20 688
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>28 351</u> 20 704	<u>29 915</u> 19 844
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>28 568</u> 20 918	<u>30 123</u> 20 048
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>28 789</u> 21 136	<u>30 335</u> 20 257
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>29 246</u> 21 585	<u>30 773</u> 20 688
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>29 482</u> 21 817	<u>30 999</u> 20 911
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>29 246</u> 21 585	<u>30 773</u> 20 688
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>29 482</u> 21 817	<u>30 999</u> 20 911
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>29 723</u> 22 055	<u>31 230</u> 21 138
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>29 969</u> 22 297	<u>31 466</u> 21 370

					-		-	-	-
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>30 478</u> 22 798	<u>31 954</u> 21 851
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>28 572</u> 21 102	<u>30 116</u> 20 522
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>28 971</u> 21 315	<u>30 814</u> 20 729
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>29 192</u> 21 532	<u>31 029</u> 20 941
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>29 648</u> 21 981	<u>31 472</u> 21 377
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>29 883</u> 22 212	<u>31 701</u> 21 602
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>28 971</u> 21 315	<u>30 814</u> 20 729
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>29 192</u> 21 532	<u>31 029</u> 20 941
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>29 418</u> 21 754	<u>31 249</u> 21 156
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>29 883</u> 22 212	<u>31 701</u> 21 602

					-		-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>30 123</u> 22 449	<u>31 935</u> 21 832
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>29 192</u> 21 532	<u>31 029</u> 20 941
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>29 418</u> 21 754	<u>31 249</u> 21 156
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>29 648</u> 21 981	<u>31 472</u> 21 377
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>30 123</u> 22 449	<u>31 935</u> 21 832
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>30 368</u> 22 690	<u>32 173</u> 22 066
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>30 123</u> 22 449	<u>31 935</u> 21 832
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>30 368</u> 22 690	<u>32 173</u> 22 066
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>30 619</u> 22 937	<u>32 417</u> 22 306
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 875</u> 23 189	<u>32 666</u> 22 551
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>31 404</u> 23 710	<u>33 181</u> 23 058

					-		-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>29 396</u> 21 913	<u>31 117</u> 21 507
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>29 804</u> 22 135	<u>31 826</u> 21 724
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>30 268</u> 22 591	<u>32 281</u> 22 172
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>30 507</u> 22 826	<u>32 515</u> 22 403
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>29 804</u> 22 135	<u>31 826</u> 21 724
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>30 034</u> 22 361	<u>32 051</u> 21 946
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>30 507</u> 22 826	<u>32 515</u> 22 403
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>30 751</u> 23 067	<u>32 755</u> 22 639
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>30 751</u> 23 067	<u>32 755</u> 22 639
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>31 000</u> 23 312	<u>33 000</u> 22 880

					-		-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>31 515</u> 23 819	<u>33 505</u> 23 377
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>31 781</u> 24 081	<u>33 766</u> 23 634
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>29 396</u> 21 913	<u>31 117</u> 21 507
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250	<u>30 221</u> 22 725	<u>33 180</u> 23 538
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>30 637</u> 22 955	<u>33 909</u> 23 775
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>31 118</u> 23 428	<u>34 407</u> 24 265
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>31 366</u> 23 672	<u>34 664</u> 24 518
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>30 637</u> 22 955	<u>33 909</u> 23 775
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 875</u> 23 189	<u>34 156</u> 24 018

					-		-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>31 366</u> 23 672	<u>34 664</u> 24 518
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>31 619</u> 23 921	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>31 619</u> 23 921	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 878</u> 24 176	<u>35 194</u> 25 040
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>32 412</u> 24 701	<u>35 747</u> 25 584
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 687</u> 24 973	<u>36 033</u> 25 865
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>35 690</u> 26 008	<u>35 690</u> 26 008	<u>35 690</u> 26 008	<u>30 914</u> 23 407	<u>34 699</u> 25 032
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>31 337</u> 23 643	<u>35 443</u> 25 285
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 994</u> 26 812	<u>36 994</u> 26 812	<u>36 994</u> 26 812	<u>31 832</u> 24 131	<u>35 973</u> 25 806
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>32 087</u> 24 382	<u>36 246</u> 26 075

					-		-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>31 337</u> 23 643	<u>35 443</u> 25 285
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 716</u> 26 538	<u>36 716</u> 26 538	<u>36 716</u> 26 538	<u>31 582</u> 23 884	<u>35 705</u> 25 543
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>32 087</u> 24 382	<u>36 246</u> 26 075
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>32 348</u> 24 639	<u>36 525</u> 26 350
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>32 348</u> 24 639	<u>36 525</u> 26 350
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 864</u> 27 668	<u>37 864</u> 27 668	<u>37 864</u> 27 668	<u>32 614</u> 24 901	<u>36 810</u> 26 630
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 475</u> 28 269	<u>38 475</u> 28 269	<u>38 475</u> 28 269	<u>33 164</u> 25 442	<u>37 398</u> 27 209
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 791</u> 28 580	<u>38 791</u> 28 580	<u>38 791</u> 28 580	<u>33 448</u> 25 722	<u>37 702</u> 27 508
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 482</u> 26 788	<u>36 482</u> 26 788	<u>36 482</u> 26 788	<u>31 627</u> 24 109	<u>35 822</u> 26 138
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>32 057</u> 24 352	<u>36 578</u> 26 402

					-		-	-	-
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 812</u> 27 616	<u>37 812</u> 27 616	<u>37 812</u> 27 616	<u>32 567</u> 24 855	<u>37 131</u> 26 947
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>32 831</u> 25 113	<u>37 417</u> 27 227
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>32 057</u> 24 352	<u>36 578</u> 26 402
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>37 525</u> 27 334	<u>37 525</u> 27 334	<u>37 525</u> 27 334	<u>32 310</u> 24 601	<u>36 852</u> 26 672
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>32 831</u> 25 113	<u>37 417</u> 27 227
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>33 099</u> 25 378	<u>37 708</u> 27 514
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>33 099</u> 25 378	<u>37 708</u> 27 514
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 707</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>33 373</u> 25 648	<u>38 005</u> 27 807
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>39 337</u> 29 117	<u>39 337</u> 29 117	<u>39 337</u> 29 117	<u>33 940</u> 26 205	<u>38 619</u> 28 411
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 662</u> 29 437	<u>39 662</u> 29 437	<u>39 662</u> 29 437	<u>34 232</u> 26 493	<u>38 937</u> 28 723
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

					-		-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 299</u> 27 591	<u>37 299</u> 27 591	<u>37 299</u> 27 591	<u>32 362</u> 24 832	<u>37 761</u> 28 046
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>32 800</u> 25 083	<u>38 537</u> 28 330
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 653</u> 28 445	<u>38 653</u> 28 445	<u>38 653</u> 28 445	<u>33 325</u> 25 600	<u>39 130</u> 28 914
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>33 596</u> 25 867	<u>39 436</u> 29 215
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>32 800</u> 25 083	<u>38 537</u> 28 330
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 359</u> 28 154	<u>38 359</u> 28 154	<u>38 359</u> 28 154	<u>33 060</u> 25 339	<u>38 830</u> 28 619
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>33 596</u> 25 867	<u>39 436</u> 29 215
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>33 873</u> 26 139	<u>39 748</u> 29 522
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>33 873</u> 26 139	<u>39 748</u> 29 522
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 576</u> 29 353	<u>39 576</u> 29 353	<u>39 576</u> 29 353	<u>34 155</u> 26 417	<u>40 068</u> 29 837
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 224</u> 29 991	<u>40 224</u> 29 991	<u>40 224</u> 29 991	<u>34 739</u> 26 992	<u>40 727</u> 30 485

8.04-08-2024

					-		-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 559</u> 30 320	<u>40 559</u> 30 320	<u>40 559</u> 30 320	<u>35 040</u> 27 288	<u>41 067</u> 30 820

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 460</u> 14 955	<u>27 368</u> 17 817	<u>27 368</u> 17 817	<u>32 191</u> 22 324	<u>23 344</u> 17 817
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 220</u> 15 703	<u>28 273</u> 18 707	<u>28 273</u> 18 707	<u>33 325</u> 23 440	<u>24 249</u> 18 707
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 018</u> 16 488	<u>29 223</u> 19 643	<u>29 223</u> 19 643	<u>34 515</u> 24 612	<u>25 200</u> 19 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 675</u> 16 655	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>35 012</u> 24 860	<u>25 767</u> 19 841

					-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 847</u> 16 825	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>35 270</u> 25 114	<u>25 973</u> 20 044
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 024</u> 16 998	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>35 533</u> 25 373	<u>26 183</u> 20 250
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 387</u> 17 356	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>36 075</u> 25 907	<u>26 616</u> 20 677
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 575</u> 17 541	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>36 355</u> 26 183	<u>26 839</u> 20 897
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 847</u> 16 825	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>35 270</u> 25 114	<u>25 973</u> 20 044
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 024</u> 16 998	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>35 533</u> 25 373	<u>26 183</u> 20 250
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 204</u> 17 175	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>35 801</u> 25 637	<u>26 397</u> 20 461
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 575</u> 17 541	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>36 355</u> 26 183	<u>26 839</u> 20 897
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 766</u> 17 729	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>36 641</u> 26 464	<u>27 068</u> 21 121
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 024</u> 16 998	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>35 533</u> 25 373	<u>26 183</u> 20 250
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 204</u> 17 175	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>35 801</u> 25 637	<u>26 397</u> 20 461

					-	-	-	-	-
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 387</u> 17 356	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>36 075</u> 25 907	<u>26 616</u> 20 677
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 766</u> 17 729	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>36 641</u> 26 464	<u>27 068</u> 21 121
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 962</u> 17 922	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>36 934</u> 26 752	<u>27 301</u> 21 351
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 204</u> 17 175	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>35 801</u> 25 637	<u>26 397</u> 20 461
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 387</u> 17 356	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>36 075</u> 25 907	<u>26 616</u> 20 677
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 575</u> 17 541	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>36 355</u> 26 183	<u>26 839</u> 20 897
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 962</u> 17 922	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>36 934</u> 26 752	<u>27 301</u> 21 351
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 162</u> 18 119	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>37 232</u> 27 046	<u>27 539</u> 21 586
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 804</u> 17 262	<u>30 130</u> 20 536	<u>30 130</u> 20 536	<u>35 552</u> 25 632	<u>26 107</u> 20 536
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 469</u> 17 436	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>36 059</u> 25 891	<u>26 683</u> 20 743

					-	-	-	-	-
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 650</u> 17 614	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>36 327</u> 26 155	<u>26 898</u> 20 955
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 834</u> 17 796	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>36 601</u> 26 425	<u>27 118</u> 21 171
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 215</u> 18 170	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>37 166</u> 26 981	<u>27 571</u> 21 617
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 411</u> 18 364	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>37 458</u> 27 268	<u>27 804</u> 21 847
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 650</u> 17 614	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>36 327</u> 26 155	<u>26 898</u> 20 955
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 834</u> 17 796	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>36 601</u> 26 425	<u>27 118</u> 21 171
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 022</u> 17 981	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>36 881</u> 26 700	<u>27 342</u> 21 391
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 411</u> 18 364	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>37 458</u> 27 268	<u>27 804</u> 21 847
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 612</u> 18 561	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>37 756</u> 27 561	<u>28 043</u> 22 081
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 834</u> 17 796	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>36 601</u> 26 425	<u>27 118</u> 21 171
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 022</u> 17 981	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>36 881</u> 26 700	<u>27 342</u> 21 391

					-	-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 215</u> 18 170	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>37 166</u> 26 981	<u>27 571</u> 21 617
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 612</u> 18 561	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>37 756</u> 27 561	<u>28 043</u> 22 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 817</u> 18 763	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 060</u> 27 861	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 022</u> 17 981	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>36 881</u> 26 700	<u>27 342</u> 21 391
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 215</u> 18 170	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>37 166</u> 26 981	<u>27 571</u> 21 617
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 411</u> 18 364	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>37 458</u> 27 268	<u>27 804</u> 21 847
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 817</u> 18 763	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 060</u> 27 861	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 026</u> 18 969	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>38 371</u> 28 167	<u>28 536</u> 22 567
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 106</u> 17 560	<u>30 947</u> 21 339	<u>30 947</u> 21 339	<u>35 552</u> 25 632	<u>26 923</u> 21 339
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 774</u> 17 737	<u>31 653</u> 21 555	<u>31 653</u> 21 555	<u>36 059</u> 25 891	<u>27 508</u> 21 555

					-	-	-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 958</u> 17 918	<u>31 877</u> 21 775	<u>31 877</u> 21 775	<u>36 327</u> 26 155	<u>27 732</u> 21 775
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 146</u> 18 103	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>36 601</u> 26 425	<u>27 960</u> 21 999
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 533</u> 18 484	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>37 166</u> 26 981	<u>28 430</u> 22 462
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 733</u> 18 680	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>37 458</u> 27 268	<u>28 673</u> 22 701
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 958</u> 17 918	<u>31 877</u> 21 775	<u>31 877</u> 21 775	<u>36 327</u> 26 155	<u>27 732</u> 21 775
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 146</u> 18 103	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>36 601</u> 26 425	<u>27 960</u> 21 999
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 337</u> 18 291	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>36 881</u> 26 700	<u>28 192</u> 22 228
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 733</u> 18 680	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>37 458</u> 27 268	<u>28 673</u> 22 701
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 937</u> 18 881	<u>33 066</u> 22 945	<u>33 066</u> 22 945	<u>37 756</u> 27 561	<u>28 921</u> 22 945
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 146</u> 18 103	<u>32 105</u> 21 999	<u>32 105</u> 21 999	<u>36 601</u> 26 425	<u>27 960</u> 21 999
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 337</u> 18 291	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>36 881</u> 26 700	<u>28 192</u> 22 228

					-	-	-	-	-
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 533</u> 18 484	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>37 166</u> 26 981	<u>28 430</u> 22 462
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 937</u> 18 881	<u>33 066</u> 22 945	<u>33 066</u> 22 945	<u>37 756</u> 27 561	<u>28 921</u> 22 945
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 145</u> 19 086	<u>33 320</u> 23 195	<u>33 320</u> 23 195	<u>38 060</u> 27 861	<u>29 174</u> 23 195
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 337</u> 18 291	<u>32 338</u> 22 228	<u>32 338</u> 22 228	<u>36 881</u> 26 700	<u>28 192</u> 22 228
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 533</u> 18 484	<u>32 575</u> 22 462	<u>32 575</u> 22 462	<u>37 166</u> 26 981	<u>28 430</u> 22 462
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 733</u> 18 680	<u>32 818</u> 22 701	<u>32 818</u> 22 701	<u>37 458</u> 27 268	<u>28 673</u> 22 701
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 145</u> 19 086	<u>33 320</u> 23 195	<u>33 320</u> 23 195	<u>38 060</u> 27 861	<u>29 174</u> 23 195
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 359</u> 19 296	<u>33 579</u> 23 450	<u>33 579</u> 23 450	<u>38 371</u> 28 167	<u>29 433</u> 23 450
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 923</u> 18 363	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>37 021</u> 27 078	<u>27 014</u> 21 429
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 599</u> 18 549	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>37 543</u> 27 352	<u>27 600</u> 21 645

					-	-	-	-	-
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 791</u> 18 738	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>37 826</u> 27 631	<u>27 824</u> 21 866
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 988</u> 18 931	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 116</u> 27 916	<u>28 053</u> 22 091
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 330	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 713</u> 28 503	<u>28 526</u> 22 556
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 601</u> 19 535	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 021</u> 28 807	<u>28 769</u> 22 796
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 791</u> 18 738	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>37 826</u> 27 631	<u>27 824</u> 21 866
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 988</u> 18 931	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 116</u> 27 916	<u>28 053</u> 22 091
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 128	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 411</u> 28 206	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 601</u> 19 535	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 021</u> 28 807	<u>28 769</u> 22 796
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 815</u> 19 745	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>39 336</u> 29 116	<u>29 018</u> 23 041
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 988</u> 18 931	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>38 116</u> 27 916	<u>28 053</u> 22 091
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 128	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 411</u> 28 206	<u>28 287</u> 22 321

					-	-	-	-	-
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 330	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 713</u> 28 503	<u>28 526</u> 22 556
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 815</u> 19 745	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>39 336</u> 29 116	<u>29 018</u> 23 041
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 033</u> 19 960	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>39 657</u> 29 433	<u>29 273</u> 23 292
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 128	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>38 411</u> 28 206	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 330	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>38 713</u> 28 503	<u>28 526</u> 22 556
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 601</u> 19 535	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>39 021</u> 28 807	<u>28 769</u> 22 796
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 033</u> 19 960	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>39 657</u> 29 433	<u>29 273</u> 23 292
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 256</u> 20 179	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>39 986</u> 29 756	<u>29 533</u> 23 548
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 033</u> 19 960	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>39 657</u> 29 433	<u>29 273</u> 23 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>30 256</u> 20 179	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>39 986</u> 29 756	<u>29 533</u> 23 548
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 403	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810	<u>40 322</u> 30 087	<u>29 799</u> 23 810

					-	-	-	-	-
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 716</u> 20 633	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>40 665</u> 30 425	<u>30 071</u> 24 077
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>31 198</u> 21 107	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631	<u>41 376</u> 31 124	<u>30 633</u> 24 631
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 800</u> 19 226	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>38 617</u> 28 649	<u>27 921</u> 22 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 420	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>39 155</u> 28 938	<u>28 516</u> 22 547
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 686</u> 19 619	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>39 455</u> 29 233	<u>28 750</u> 22 777
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 101</u> 20 027	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>40 074</u> 29 842	<u>29 232</u> 23 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 238	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>40 393</u> 30 157	<u>29 481</u> 23 496
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 420	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>39 155</u> 28 938	<u>28 516</u> 22 547
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 686</u> 19 619	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>39 455</u> 29 233	<u>28 750</u> 22 777
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 892</u> 19 821	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>39 761</u> 29 535	<u>28 988</u> 23 012

					-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 238	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>40 393</u> 30 157	<u>29 481</u> 23 496
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>40 719</u> 30 477	<u>29 734</u> 23 746
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 686</u> 19 619	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>39 455</u> 29 233	<u>28 750</u> 22 777
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 892</u> 19 821	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>39 761</u> 29 535	<u>28 988</u> 23 012
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 101</u> 20 027	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>40 074</u> 29 842	<u>29 232</u> 23 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>40 719</u> 30 477	<u>29 734</u> 23 746
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 758</u> 20 673	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>41 052</u> 30 805	<u>29 994</u> 24 002
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>40 719</u> 30 477	<u>29 734</u> 23 746
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 758</u> 20 673	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>41 052</u> 30 805	<u>29 994</u> 24 002
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 986</u> 20 898	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>41 392</u> 31 140	<u>30 259</u> 24 262
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 219</u> 21 128	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>41 739</u> 31 482	<u>30 530</u> 24 529

					-	-	-	-	-
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 702</u> 21 602	<u>35 235</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>42 458</u> 32 190	<u>31 090</u> 25 080
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 888</u> 20 298	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>41 483</u> 31 470	<u>28 828</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 584</u> 20 503	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>42 050</u> 31 788	<u>29 432</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 797</u> 20 712	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>42 380</u> 32 112	<u>29 675</u> 23 688
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 235</u> 21 143	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>43 059</u> 32 781	<u>30 177</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 461</u> 21 366	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>43 410</u> 33 126	<u>30 435</u> 24 436
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 584</u> 20 503	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>42 050</u> 31 788	<u>29 432</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 797</u> 20 712	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>42 380</u> 32 112	<u>29 675</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 014</u> 20 925	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>42 716</u> 32 443	<u>29 923</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 461</u> 21 366	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>43 410</u> 33 126	<u>30 435</u> 24 436

					-	-	-	-	-
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 593	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>43 768</u> 33 479	<u>30 700</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 797</u> 20 712	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>42 380</u> 32 112	<u>29 675</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 014</u> 20 925	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>42 716</u> 32 443	<u>29 923</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 235</u> 21 143	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>43 059</u> 32 781	<u>30 177</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 593	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>43 768</u> 33 479	<u>30 700</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 928</u> 21 825	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>44 134</u> 33 839	<u>30 969</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 593	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>43 768</u> 33 479	<u>30 700</u> 24 696
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 928</u> 21 825	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>44 134</u> 33 839	<u>30 969</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 169</u> 22 063	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>44 507</u> 34 207	<u>31 245</u> 25 233
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 305	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>44 889</u> 34 582	<u>31 527</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 925</u> 22 806	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>45 679</u> 35 360	<u>32 109</u> 26 083

					-	-	-	-	-
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 886</u> 21 280	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>44 075</u> 34 021	<u>29 735</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 592</u> 21 495	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>44 668</u> 34 365	<u>30 349</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 508</u> 26 486	<u>42 947</u> 27 008	<u>44 441</u> 25 425	<u>42 947</u> 27 008	<u>30 840</u> 24 715
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>41 913</u> 26 883	<u>43 359</u> 27 413	<u>44 829</u> 25 806	<u>43 359</u> 27 413	<u>31 218</u> 25 086
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>40 978</u> 25 966	<u>42 406</u> 26 478	<u>43 932</u> 24 926	<u>42 406</u> 26 478	<u>30 345</u> 24 230
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 375</u> 26 356	<u>42 811</u> 26 875	<u>44 313</u> 25 300	<u>42 811</u> 26 875	<u>30 716</u> 24 593
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>41 779</u> 26 751	<u>43 222</u> 27 279	<u>44 700</u> 25 680	<u>43 222</u> 27 279	<u>31 092</u> 24 963
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 187</u> 27 152	<u>43 639</u> 27 687	<u>45 093</u> 26 065	<u>43 639</u> 27 687	<u>31 474</u> 25 337
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 037</u> 27 005	<u>43 486</u> 27 537	<u>44 949</u> 25 923	<u>43 486</u> 27 537	<u>31 334</u> 25 199
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 450</u> 27 410	<u>43 907</u> 27 950	<u>45 345</u> 26 312	<u>43 907</u> 27 950	<u>31 719</u> 25 577

					-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>42 869</u> 27 821	<u>44 334</u> 28 369	<u>45 747</u> 26 706	<u>44 334</u> 28 369	<u>32 110</u> 25 960
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 295</u> 28 238	<u>44 768</u> 28 794	<u>46 156</u> 27 107	<u>44 768</u> 28 794	<u>32 507</u> 26 350
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 886</u> 21 280	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>44 075</u> 34 021	<u>29 735</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 592</u> 21 495	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>44 668</u> 34 365	<u>30 349</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 043</u> 21 938	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>45 388</u> 35 073	<u>30 859</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 275</u> 22 166	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>45 759</u> 35 439	<u>31 122</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 592</u> 21 495	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>44 668</u> 34 365	<u>30 349</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 21 714	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>45 025</u> 34 716	<u>30 601</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 275</u> 22 166	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>45 759</u> 35 439	<u>31 122</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>46 138</u> 35 812	<u>31 390</u> 25 376

					-	-	-	-	-
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>46 138</u> 35 812	<u>31 390</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 754</u> 22 638	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>46 526</u> 36 193	<u>31 665</u> 25 646
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 254</u> 23 130	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>47 325</u> 36 980	<u>32 231</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 512</u> 23 384	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>47 738</u> 37 386	<u>32 524</u> 26 491
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 942</u> 23 304	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000	<u>38 722</u> 28 752	<u>30 643</u> 25 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 669</u> 23 539	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>39 261</u> 29 042	<u>31 265</u> 25 253
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 024	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>39 869</u> 29 641	<u>31 794</u> 25 773
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 417</u> 24 275	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>40 183</u> 29 950	<u>32 067</u> 26 042
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 669</u> 23 539	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>39 261</u> 29 042	<u>31 265</u> 25 253
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 913</u> 23 779	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 562</u> 29 339	<u>31 527</u> 25 510

					-	-	-	-	-
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 417</u> 24 275	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>40 183</u> 29 950	<u>32 067</u> 26 042
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 530	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 503</u> 30 265	<u>32 345</u> 26 316
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 530	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>40 503</u> 30 265	<u>32 345</u> 26 316
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 941</u> 24 791	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>40 830</u> 30 587	<u>32 630</u> 26 596
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 489</u> 25 330	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>41 506</u> 31 252	<u>33 217</u> 27 174
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 772</u> 25 608	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>41 855</u> 31 595	<u>33 520</u> 27 473
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 454</u> 24 792	<u>35 428</u> 25 750	<u>35 428</u> 25 750	<u>45 935</u> 35 852	<u>31 405</u> 25 750
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 196</u> 25 042	<u>36 180</u> 26 010	<u>36 180</u> 26 010	<u>46 547</u> 36 214	<u>32 035</u> 26 010
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 721</u> 25 558	<u>36 725</u> 26 546	<u>36 725</u> 26 546	<u>47 306</u> 36 961	<u>32 579</u> 26 546
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 991</u> 25 825	<u>37 006</u> 26 823	<u>37 006</u> 26 823	<u>47 697</u> 37 346	<u>32 860</u> 26 823

					-	-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 196</u> 25 042	<u>36 180</u> 26 010	<u>36 180</u> 26 010	<u>46 547</u> 36 214	<u>32 035</u> 26 010
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 450</u> 26 276	<u>36 450</u> 26 276	<u>46 922</u> 36 584	<u>32 304</u> 26 276
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 991</u> 25 825	<u>37 006</u> 26 823	<u>37 006</u> 26 823	<u>47 697</u> 37 346	<u>32 860</u> 26 823
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 268</u> 26 096	<u>37 293</u> 27 105	<u>37 293</u> 27 105	<u>48 096</u> 37 739	<u>33 147</u> 27 105
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 268</u> 26 096	<u>37 293</u> 27 105	<u>37 293</u> 27 105	<u>48 096</u> 37 739	<u>33 147</u> 27 105
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 550</u> 26 374	<u>37 586</u> 27 394	<u>37 586</u> 27 394	<u>48 504</u> 38 140	<u>33 440</u> 27 394
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 132</u> 26 947	<u>38 191</u> 27 989	<u>38 191</u> 27 989	<u>49 347</u> 38 969	<u>34 045</u> 27 989
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 433</u> 27 244	<u>38 503</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297	<u>49 782</u> 39 398	<u>34 358</u> 28 297
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 213</u> 26 523	<u>36 213</u> 26 523	<u>47 757</u> 37 644	<u>32 189</u> 26 523
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 326</u> 26 154	<u>36 973</u> 26 790	<u>36 973</u> 26 790	<u>48 387</u> 38 025	<u>32 827</u> 26 790

					-	-	-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 534</u> 27 343	<u>37 534</u> 27 343	<u>49 183</u> 38 809	<u>33 389</u> 27 343
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 157</u> 26 972	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>49 594</u> 39 213	<u>33 678</u> 27 628
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 326</u> 26 154	<u>36 973</u> 26 790	<u>36 973</u> 26 790	<u>48 387</u> 38 025	<u>32 827</u> 26 790
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 250</u> 27 064	<u>37 250</u> 27 064	<u>48 781</u> 38 413	<u>33 105</u> 27 064
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 157</u> 26 972	<u>37 823</u> 27 628	<u>37 823</u> 27 628	<u>49 594</u> 39 213	<u>33 678</u> 27 628
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 119</u> 27 918	<u>38 119</u> 27 918	<u>50 013</u> 39 626	<u>33 973</u> 27 918
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 119</u> 27 918	<u>38 119</u> 27 918	<u>50 013</u> 39 626	<u>33 973</u> 27 918
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 420</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>50 442</u> 40 047	<u>34 275</u> 28 215
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 044</u> 28 829	<u>39 044</u> 28 829	<u>51 326</u> 40 918	<u>34 898</u> 28 829
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 663</u> 28 454	<u>39 366</u> 29 146	<u>39 366</u> 29 146	<u>51 783</u> 41 368	<u>35 220</u> 29 146
212-101-1400	7473-2010 45	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 501</u> 27 790	<u>37 021</u> 27 318	<u>37 021</u> 27 318	<u>49 669</u> 39 527	<u>32 998</u> 27 318
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 274</u> 28 071	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>50 318</u> 39 926	<u>33 644</u> 27 594
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 862</u> 28 650	<u>38 367</u> 28 163	<u>38 367</u> 28 163	<u>51 155</u> 40 749	<u>34 222</u> 28 163
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 165</u> 28 948	<u>38 665</u> 28 456	<u>38 665</u> 28 456	<u>51 586</u> 41 174	<u>34 520</u> 28 456
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 274</u> 28 071	<u>37 789</u> 27 594	<u>37 789</u> 27 594	<u>50 318</u> 39 926	<u>33 644</u> 27 594
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 565</u> 28 357	<u>38 075</u> 27 876	<u>38 075</u> 27 876	<u>50 732</u> 40 333	<u>33 930</u> 27 876
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 165</u> 28 948	<u>38 665</u> 28 456	<u>38 665</u> 28 456	<u>51 586</u> 41 174	<u>34 520</u> 28 456
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 474</u> 29 253	<u>38 970</u> 28 756	<u>38 970</u> 28 756	<u>52 026</u> 41 607	<u>34 824</u> 28 756
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 474</u> 29 253	<u>38 970</u> 28 756	<u>38 970</u> 28 756	<u>52 026</u> 41 607	<u>34 824</u> 28 756
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 791</u> 29 564	<u>39 280</u> 29 062	<u>39 280</u> 29 062	<u>52 476</u> 42 050	<u>35 135</u> 29 062
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 444</u> 30 207	<u>39 922</u> 29 694	<u>39 922</u> 29 694	<u>53 405</u> 42 964	<u>35 777</u> 29 694

					-	-	-	-	-
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 781</u> 30 539	<u>40 254</u> 30 020	<u>40 254</u> 30 020	<u>53 885</u> 43 436	<u>36 109</u> 30 020
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 654</u> 15 146	<u>27 549</u> 17 995	<u>27 549</u> 17 995	<u>32 440</u> 22 569	<u>23 525</u> 17 995
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 424</u> 15 903	<u>28 463</u> 18 895	<u>28 463</u> 18 895	<u>33 587</u> 23 698	<u>24 439</u> 18 895
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 232</u> 16 698	<u>29 423</u> 19 839	<u>29 423</u> 19 839	<u>34 790</u> 24 883	<u>25 399</u> 19 839
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 891</u> 16 867	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>35 290</u> 25 134	<u>25 969</u> 20 040
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 065</u> 17 039	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>35 550</u> 25 390	<u>26 176</u> 20 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 244</u> 17 215	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>35 816</u> 25 652	<u>26 388</u> 20 453

					-	-	-	-	-
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 612</u> 17 577	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>36 365</u> 26 192	<u>26 826</u> 20 883
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>36 648</u> 26 471	<u>27 052</u> 21 106
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 065</u> 17 039	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>35 550</u> 25 390	<u>26 176</u> 20 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 244</u> 17 215	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>35 816</u> 25 652	<u>26 388</u> 20 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 426</u> 17 394	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>36 088</u> 25 919	<u>26 605</u> 20 666
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>36 648</u> 26 471	<u>27 052</u> 21 106
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 996</u> 17 955	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>36 937</u> 26 755	<u>27 282</u> 21 333
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 244</u> 17 215	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>35 816</u> 25 652	<u>26 388</u> 20 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 426</u> 17 394	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>36 088</u> 25 919	<u>26 605</u> 20 666
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 612</u> 17 577	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>36 365</u> 26 192	<u>26 826</u> 20 883
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 996</u> 17 955	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>36 937</u> 26 755	<u>27 282</u> 21 333

					-	-	-	-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>28 195</u> 18 150	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>37 233</u> 27 046	<u>27 518</u> 21 564
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 426</u> 17 394	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>36 088</u> 25 919	<u>26 605</u> 20 666
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 612</u> 17 577	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>36 365</u> 26 192	<u>26 826</u> 20 883
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>36 648</u> 26 471	<u>27 052</u> 21 106
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>28 195</u> 18 150	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>37 233</u> 27 046	<u>27 518</u> 21 564
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>28 397</u> 18 350	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>37 535</u> 27 344	<u>27 759</u> 21 801
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 020</u> 17 475	<u>30 339</u> 20 741	<u>30 339</u> 20 741	<u>35 838</u> 25 914	<u>26 315</u> 20 741
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 687</u> 17 651	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>36 348</u> 26 176	<u>26 894</u> 20 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 870</u> 17 831	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>36 619</u> 26 443	<u>27 111</u> 21 164
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 057</u> 18 015	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>36 896</u> 26 715	<u>27 333</u> 21 383

					-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 442</u> 18 394	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>37 468</u> 27 278	<u>27 790</u> 21 833
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 641</u> 18 590	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>37 763</u> 27 568	<u>28 026</u> 22 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 870</u> 17 831	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>36 619</u> 26 443	<u>27 111</u> 21 164
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 057</u> 18 015	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>36 896</u> 26 715	<u>27 333</u> 21 383
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 248</u> 18 203	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>37 179</u> 26 994	<u>27 559</u> 21 605
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 641</u> 18 590	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>37 763</u> 27 568	<u>28 026</u> 22 065
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 844</u> 18 790	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>38 064</u> 27 864	<u>28 267</u> 22 302
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 057</u> 18 015	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>36 896</u> 26 715	<u>27 333</u> 21 383
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 248</u> 18 203	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>37 179</u> 26 994	<u>27 559</u> 21 605
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 442</u> 18 394	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>37 468</u> 27 278	<u>27 790</u> 21 833
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 844</u> 18 790	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>38 064</u> 27 864	<u>28 267</u> 22 302

					-	-	-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 052</u> 18 994	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>38 371</u> 28 167	<u>28 514</u> 22 545
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 248</u> 18 203	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>37 179</u> 26 994	<u>27 559</u> 21 605
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 442</u> 18 394	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>37 468</u> 27 278	<u>27 790</u> 21 833
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 641</u> 18 590	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>37 763</u> 27 568	<u>28 026</u> 22 065
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 052</u> 18 994	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>38 371</u> 28 167	<u>28 514</u> 22 545
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 264</u> 19 203	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>38 686</u> 28 477	<u>28 765</u> 22 792
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 326</u> 17 775	<u>31 163</u> 21 553	<u>31 163</u> 21 553	<u>35 838</u> 25 914	<u>27 140</u> 21 553
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 996</u> 17 955	<u>31 872</u> 21 770	<u>31 872</u> 21 770	<u>36 348</u> 26 176	<u>27 727</u> 21 770
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 182</u> 18 138	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>36 619</u> 26 443	<u>27 953</u> 21 993
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 372</u> 18 325	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>36 896</u> 26 715	<u>28 183</u> 22 219

					-	-	-	-	-
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 764</u> 18 711	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>37 468</u> 27 278	<u>28 658</u> 22 687
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 966</u> 18 910	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>37 763</u> 27 568	<u>28 904</u> 22 928
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 182</u> 18 138	<u>32 098</u> 21 993	<u>32 098</u> 21 993	<u>36 619</u> 26 443	<u>27 953</u> 21 993
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 372</u> 18 325	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>36 896</u> 26 715	<u>28 183</u> 22 219
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 566</u> 18 516	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>37 179</u> 26 994	<u>28 418</u> 22 451
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 966</u> 18 910	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>37 763</u> 27 568	<u>28 904</u> 22 928
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 173</u> 19 113	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>38 064</u> 27 864	<u>29 154</u> 23 175
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 372</u> 18 325	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>36 896</u> 26 715	<u>28 183</u> 22 219
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 566</u> 18 516	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>37 179</u> 26 994	<u>28 418</u> 22 451
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 764</u> 18 711	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>37 468</u> 27 278	<u>28 658</u> 22 687
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 173</u> 19 113	<u>33 299</u> 23 175	<u>33 299</u> 23 175	<u>38 064</u> 27 864	<u>29 154</u> 23 175

					-	-	-	-	-
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 384</u> 19 321	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>38 371</u> 28 167	<u>29 410</u> 23 427
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 566</u> 18 516	<u>32 564</u> 22 451	<u>32 564</u> 22 451	<u>37 179</u> 26 994	<u>28 418</u> 22 451
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 764</u> 18 711	<u>32 804</u> 22 687	<u>32 804</u> 22 687	<u>37 468</u> 27 278	<u>28 658</u> 22 687
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 966</u> 18 910	<u>33 049</u> 22 928	<u>33 049</u> 22 928	<u>37 763</u> 27 568	<u>28 904</u> 22 928
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 384</u> 19 321	<u>33 555</u> 23 427	<u>33 555</u> 23 427	<u>38 371</u> 28 167	<u>29 410</u> 23 427
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 600</u> 19 533	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>38 686</u> 28 477	<u>29 672</u> 23 684
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 146</u> 18 582	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>37 324</u> 27 376	<u>27 232</u> 21 643
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 824</u> 18 770	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>37 849</u> 27 653	<u>27 820</u> 21 861
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 019</u> 18 962	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>38 135</u> 27 935	<u>28 046</u> 22 085
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 217</u> 19 157	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>38 428</u> 28 223	<u>28 278</u> 22 312

					-	-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>39 032</u> 28 817	<u>28 755</u> 22 782
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 838</u> 19 768	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>39 343</u> 29 123	<u>29 001</u> 23 024
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 019</u> 18 962	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>38 135</u> 27 935	<u>28 046</u> 22 085
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 217</u> 19 157	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>38 428</u> 28 223	<u>28 278</u> 22 312
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 420</u> 19 357	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>38 727</u> 28 517	<u>28 514</u> 22 545
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 838</u> 19 768	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>39 343</u> 29 123	<u>29 001</u> 23 024
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 054</u> 19 981	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>39 661</u> 29 437	<u>29 253</u> 23 272
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 217</u> 19 157	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>38 428</u> 28 223	<u>28 278</u> 22 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 420</u> 19 357	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>38 727</u> 28 517	<u>28 514</u> 22 545
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>39 032</u> 28 817	<u>28 755</u> 22 782
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 054</u> 19 981	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>39 661</u> 29 437	<u>29 253</u> 23 272

					-	-	-	-	-
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 275</u> 20 198	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>39 986</u> 29 757	<u>29 510</u> 23 525
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 420</u> 19 357	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>38 727</u> 28 517	<u>28 514</u> 22 545
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>39 032</u> 28 817	<u>28 755</u> 22 782
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 838</u> 19 768	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>39 343</u> 29 123	<u>29 001</u> 23 024
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 275</u> 20 198	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>39 986</u> 29 757	<u>29 510</u> 23 525
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 500</u> 20 420	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>40 318</u> 30 084	<u>29 772</u> 23 783
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 275</u> 20 198	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>39 986</u> 29 757	<u>29 510</u> 23 525
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 500</u> 20 420	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>40 318</u> 30 084	<u>29 772</u> 23 783
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 731</u> 20 647	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>40 658</u> 30 418	<u>30 041</u> 24 048
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 967</u> 20 879	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>41 005</u> 30 760	<u>30 315</u> 24 318
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 454</u> 21 359	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>41 724</u> 31 467	<u>30 883</u> 24 877

					-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 024</u> 19 447	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>38 937</u> 28 964	<u>28 148</u> 22 545
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 711</u> 19 643	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>39 478</u> 29 256	<u>28 745</u> 22 772
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 915</u> 19 844	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>39 781</u> 29 555	<u>28 981</u> 23 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 257	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>40 407</u> 30 171	<u>29 468</u> 23 484
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 552</u> 20 471	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>40 730</u> 30 488	<u>29 719</u> 23 731
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 711</u> 19 643	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>39 478</u> 29 256	<u>28 745</u> 22 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 915</u> 19 844	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>39 781</u> 29 555	<u>28 981</u> 23 005
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 123</u> 20 048	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>40 091</u> 29 860	<u>29 222</u> 23 242
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 552</u> 20 471	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>40 730</u> 30 488	<u>29 719</u> 23 731
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 773</u> 20 688	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>41 059</u> 30 813	<u>29 976</u> 23 984

					-	-	-	-	-
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 915</u> 19 844	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>39 781</u> 29 555	<u>28 981</u> 23 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 123</u> 20 048	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>40 091</u> 29 860	<u>29 222</u> 23 242
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 257	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>40 407</u> 30 171	<u>29 468</u> 23 484
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 773</u> 20 688	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>41 059</u> 30 813	<u>29 976</u> 23 984
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 999</u> 20 911	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>41 396</u> 31 144	<u>30 238</u> 24 242
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 773</u> 20 688	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>41 059</u> 30 813	<u>29 976</u> 23 984
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 999</u> 20 911	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>41 396</u> 31 144	<u>30 238</u> 24 242
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 138	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>41 740</u> 31 482	<u>30 505</u> 24 505
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 466</u> 21 370	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>42 091</u> 31 828	<u>30 779</u> 24 774
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 954</u> 21 851	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>42 818</u> 32 544	<u>31 345</u> 25 331
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 116</u> 20 522	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>41 835</u> 31 816	<u>29 064</u> 23 446
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 814</u> 20 729	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>42 405</u> 32 138	<u>29 671</u> 23 683
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>42 739</u> 32 465	<u>29 916</u> 23 925
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 472</u> 21 377	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>43 426</u> 33 142	<u>30 422</u> 24 423
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 602	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>43 780</u> 33 491	<u>30 684</u> 24 680
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 814</u> 20 729	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>42 405</u> 32 138	<u>29 671</u> 23 683
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>42 739</u> 32 465	<u>29 916</u> 23 925
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 156	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>43 079</u> 32 800	<u>30 167</u> 24 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 602	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>43 780</u> 33 491	<u>30 684</u> 24 680
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 935</u> 21 832	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>44 142</u> 33 847	<u>30 950</u> 24 943
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>42 739</u> 32 465	<u>29 916</u> 23 925

					-	-	-	-	-
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 156	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>43 079</u> 32 800	<u>30 167</u> 24 172
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 472</u> 21 377	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>43 426</u> 33 142	<u>30 422</u> 24 423
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 935</u> 21 832	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>44 142</u> 33 847	<u>30 950</u> 24 943
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 173</u> 22 066	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>31 223</u> 25 211
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 935</u> 21 832	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>44 142</u> 33 847	<u>30 950</u> 24 943
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 173</u> 22 066	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>31 223</u> 25 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 417</u> 22 306	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>44 890</u> 34 583	<u>31 501</u> 25 485
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 666</u> 22 551	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>45 276</u> 34 963	<u>31 786</u> 25 765
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 181</u> 23 058	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>46 074</u> 35 749	<u>32 374</u> 26 344
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 117</u> 21 507	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>44 456</u> 34 395	<u>29 980</u> 24 348

					-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 826</u> 21 724	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>45 052</u> 34 743	<u>30 596</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 281</u> 22 172	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>45 780</u> 35 459	<u>31 111</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 515</u> 22 403	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>46 155</u> 35 829	<u>31 377</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 826</u> 21 724	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>45 052</u> 34 743	<u>30 596</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 051</u> 21 946	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>45 413</u> 35 097	<u>30 851</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 515</u> 22 403	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>46 155</u> 35 829	<u>31 377</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 755</u> 22 639	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>46 539</u> 36 206	<u>31 648</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 755</u> 22 639	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>46 539</u> 36 206	<u>31 648</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 000</u> 22 880	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>46 930</u> 36 591	<u>31 925</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 505</u> 23 377	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>47 738</u> 37 386	<u>32 497</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 766</u> 23 634	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>48 156</u> 37 797	<u>32 793</u> 26 756

					-	-	-	-	-
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 117</u> 21 507	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>44 456</u> 34 395	<u>29 980</u> 24 348
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 180</u> 23 538	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250	<u>39 043</u> 29 068	<u>30 897</u> 25 250
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 909</u> 23 775	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>39 585</u> 29 362	<u>31 521</u> 25 505
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>34 407</u> 24 265	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>40 200</u> 29 967	<u>32 056</u> 26 031
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 664</u> 24 518	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 517</u> 30 279	<u>32 331</u> 26 302
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 909</u> 23 775	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>39 585</u> 29 362	<u>31 521</u> 25 505
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>34 156</u> 24 018	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>39 890</u> 29 661	<u>31 786</u> 25 765
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 664</u> 24 518	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>40 517</u> 30 279	<u>32 331</u> 26 302
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 926</u> 24 776	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 841</u> 30 598	<u>32 613</u> 26 579

					-	-	-	-	-
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 926</u> 24 776	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>40 841</u> 30 598	<u>32 613</u> 26 579
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>35 194</u> 25 040	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>41 172</u> 30 924	<u>32 900</u> 26 862
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 747</u> 25 584	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>41 855</u> 31 596	<u>33 493</u> 27 446
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>36 033</u> 25 865	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>42 208</u> 31 943	<u>33 800</u> 27 747
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 699</u> 25 032	<u>35 690</u> 26 008	<u>35 690</u> 26 008	<u>46 336</u> 36 246	<u>31 666</u> 26 008
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 443</u> 25 285	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>46 952</u> 36 612	<u>32 299</u> 26 270
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 973</u> 25 806	<u>36 994</u> 26 812	<u>36 994</u> 26 812	<u>47 719</u> 37 367	<u>32 849</u> 26 812
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 246</u> 26 075	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>48 114</u> 37 757	<u>33 133</u> 27 091
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 443</u> 25 285	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270	<u>46 952</u> 36 612	<u>32 299</u> 26 270
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 705</u> 25 543	<u>36 716</u> 26 538	<u>36 716</u> 26 538	<u>47 331</u> 36 986	<u>32 571</u> 26 538

					-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 246</u> 26 075	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>48 114</u> 37 757	<u>33 133</u> 27 091
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 525</u> 26 350	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>48 518</u> 38 154	<u>33 423</u> 27 376
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 525</u> 26 350	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376	<u>48 518</u> 38 154	<u>33 423</u> 27 376
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 810</u> 26 630	<u>37 864</u> 27 668	<u>37 864</u> 27 668	<u>48 930</u> 38 560	<u>33 719</u> 27 668
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 398</u> 27 209	<u>38 475</u> 28 269	<u>38 475</u> 28 269	<u>49 782</u> 39 398	<u>34 330</u> 28 269
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 702</u> 27 508	<u>38 791</u> 28 580	<u>38 791</u> 28 580	<u>50 222</u> 39 831	<u>34 645</u> 28 580
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 822</u> 26 138	<u>36 482</u> 26 788	<u>36 482</u> 26 788	<u>48 177</u> 38 059	<u>32 459</u> 26 788
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 402	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>48 812</u> 38 443	<u>33 100</u> 27 058
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 131</u> 26 947	<u>37 812</u> 27 616	<u>37 812</u> 27 616	<u>49 617</u> 39 236	<u>33 666</u> 27 616
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 417</u> 27 227	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>50 032</u> 39 644	<u>33 959</u> 27 904

					-	-	-	-	-
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 402	<u>37 245</u> 27 058	<u>37 245</u> 27 058	<u>48 812</u> 38 443	<u>33 100</u> 27 058
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 852</u> 26 672	<u>37 525</u> 27 334	<u>37 525</u> 27 334	<u>49 210</u> 38 835	<u>33 380</u> 27 334
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 417</u> 27 227	<u>38 104</u> 27 904	<u>38 104</u> 27 904	<u>50 032</u> 39 644	<u>33 959</u> 27 904
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 708</u> 27 514	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>50 456</u> 40 062	<u>34 257</u> 28 198
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 708</u> 27 514	<u>38 402</u> 28 198	<u>38 402</u> 28 198	<u>50 456</u> 40 062	<u>34 257</u> 28 198
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 005</u> 27 807	<u>38 707</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>50 889</u> 40 488	<u>34 562</u> 28 498
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 619</u> 28 411	<u>39 337</u> 29 117	<u>39 337</u> 29 117	<u>51 783</u> 41 368	<u>35 191</u> 29 117
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 937</u> 28 723	<u>39 662</u> 29 437	<u>39 662</u> 29 437	<u>52 245</u> 41 823	<u>35 516</u> 29 437
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 761</u> 28 046	<u>37 299</u> 27 591	<u>37 299</u> 27 591	<u>50 111</u> 39 961	<u>33 275</u> 27 591
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 537</u> 28 330	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>50 765</u> 40 365	<u>33 924</u> 27 870

					-	-	-	-	-
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 130</u> 28 914	<u>38 653</u> 28 445	<u>38 653</u> 28 445	<u>51 610</u> 41 197	<u>34 508</u> 28 445
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 436</u> 29 215	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>52 046</u> 41 627	<u>34 809</u> 28 741
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 537</u> 28 330	<u>38 070</u> 27 870	<u>38 070</u> 27 870	<u>50 765</u> 40 365	<u>33 924</u> 27 870
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 830</u> 28 619	<u>38 359</u> 28 154	<u>38 359</u> 28 154	<u>51 183</u> 40 777	<u>34 213</u> 28 154
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 436</u> 29 215	<u>38 954</u> 28 741	<u>38 954</u> 28 741	<u>52 046</u> 41 627	<u>34 809</u> 28 741
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 748</u> 29 522	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>52 491</u> 42 065	<u>35 117</u> 29 044
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 748</u> 29 522	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>52 491</u> 42 065	<u>35 117</u> 29 044
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 068</u> 29 837	<u>39 576</u> 29 353	<u>39 576</u> 29 353	<u>52 946</u> 42 512	<u>35 430</u> 29 353
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 727</u> 30 485	<u>40 224</u> 29 991	<u>40 224</u> 29 991	<u>53 885</u> 43 436	<u>36 079</u> 29 991
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 067</u> 30 820	<u>40 559</u> 30 320	<u>40 559</u> 30 320	<u>54 370</u> 43 914	<u>36 414</u> 30 320

212-101-0100	7473-2010	3,5	3					
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>24 460</u> 14 955	<u>27 368</u> 17 817	<u>19 284</u> 14 955 <u>22 515</u> 14 955
212-101-0200	7473-2010	5	3					
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>25 220</u> 15 703	<u>28 273</u> 18 707	<u>20 043</u> 15 703 <u>23 274</u> 15 703
212-101-0300	7473-2010	7,5	3					
212-101-0301			3	1	2400	<u>26 018</u> 16 488	<u>29 223</u> 19 643	<u>20 841</u> 16 488 <u>24 072</u> 16 488
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>26 675</u> 16 655	<u>29 912</u> 19 841	<u>21 296</u> 16 655 <u>24 626</u> 16 655
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>26 847</u> 16 825	<u>30 118</u> 20 044	<u>21 468</u> 16 825 <u>24 799</u> 16 825
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>27 024</u> 16 998	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 644</u> 16 998 <u>24 975</u> 16 998
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>27 387</u> 17 356	<u>30 761</u> 20 677	<u>22 008</u> 17 356 <u>25 339</u> 17 356
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>27 575</u> 17 541	<u>30 985</u> 20 897	<u>22 196</u> 17 541 <u>25 527</u> 17 541

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 847</u> 16 825	<u>30 118</u> 20 044	<u>21 468</u> 16 825	<u>24 799</u> 16 825
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 024</u> 16 998	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 644</u> 16 998	<u>24 975</u> 16 998
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 204</u> 17 175	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 824</u> 17 175	<u>25 155</u> 17 175
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 575</u> 17 541	<u>30 985</u> 20 897	<u>22 196</u> 17 541	<u>25 527</u> 17 541
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 766</u> 17 729	<u>31 213</u> 21 121	<u>22 387</u> 17 729	<u>25 718</u> 17 729
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 024</u> 16 998	<u>30 328</u> 20 250	<u>21 644</u> 16 998	<u>24 975</u> 16 998
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 204</u> 17 175	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 824</u> 17 175	<u>25 155</u> 17 175
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 387</u> 17 356	<u>30 761</u> 20 677	<u>22 008</u> 17 356	<u>25 339</u> 17 356
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 766</u> 17 729	<u>31 213</u> 21 121	<u>22 387</u> 17 729	<u>25 718</u> 17 729
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 962</u> 17 922	<u>31 446</u> 21 351	<u>22 583</u> 17 922	<u>25 914</u> 17 922
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 204</u> 17 175	<u>30 542</u> 20 461	<u>21 824</u> 17 175	<u>25 155</u> 17 175

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 387</u> 17 356	<u>30 761</u> 20 677	<u>22 008</u> 17 356	<u>25 339</u> 17 356
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 575</u> 17 541	<u>30 985</u> 20 897	<u>22 196</u> 17 541	<u>25 527</u> 17 541
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 962</u> 17 922	<u>31 446</u> 21 351	<u>22 583</u> 17 922	<u>25 914</u> 17 922
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 162</u> 18 119	<u>31 685</u> 21 586	<u>22 783</u> 18 119	<u>26 114</u> 18 119
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 804</u> 17 262	<u>30 130</u> 20 536	<u>21 627</u> 17 262	<u>24 858</u> 17 262
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 469</u> 17 436	<u>30 829</u> 20 743	<u>22 090</u> 17 436	<u>25 421</u> 17 436
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 650</u> 17 614	<u>31 044</u> 20 955	<u>22 271</u> 17 614	<u>25 601</u> 17 614
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 834</u> 17 796	<u>31 263</u> 21 171	<u>22 455</u> 17 796	<u>25 786</u> 17 796
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 215</u> 18 170	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 836</u> 18 170	<u>26 166</u> 18 170
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 411</u> 18 364	<u>31 950</u> 21 847	<u>23 032</u> 18 364	<u>26 363</u> 18 364

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 650</u> 17 614	<u>31 044</u> 20 955	<u>22 271</u> 17 614	<u>25 601</u> 17 614
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 834</u> 17 796	<u>31 263</u> 21 171	<u>22 455</u> 17 796	<u>25 786</u> 17 796
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 022</u> 17 981	<u>31 487</u> 21 391	<u>22 643</u> 17 981	<u>25 974</u> 17 981
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 411</u> 18 364	<u>31 950</u> 21 847	<u>23 032</u> 18 364	<u>26 363</u> 18 364
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 612</u> 18 561	<u>32 188</u> 22 081	<u>23 233</u> 18 561	<u>26 564</u> 18 561
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 834</u> 17 796	<u>31 263</u> 21 171	<u>22 455</u> 17 796	<u>25 786</u> 17 796
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 022</u> 17 981	<u>31 487</u> 21 391	<u>22 643</u> 17 981	<u>25 974</u> 17 981
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 215</u> 18 170	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 836</u> 18 170	<u>26 166</u> 18 170
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 612</u> 18 561	<u>32 188</u> 22 081	<u>23 233</u> 18 561	<u>26 564</u> 18 561
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 817</u> 18 763	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 438</u> 18 763	<u>26 768</u> 18 763
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 022</u> 17 981	<u>31 487</u> 21 391	<u>22 643</u> 17 981	<u>25 974</u> 17 981

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 215</u> 18 170	<u>31 716</u> 21 617	<u>22 836</u> 18 170	<u>26 166</u> 18 170
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 411</u> 18 364	<u>31 950</u> 21 847	<u>23 032</u> 18 364	<u>26 363</u> 18 364
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 817</u> 18 763	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 438</u> 18 763	<u>26 768</u> 18 763
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 026</u> 18 969	<u>32 681</u> 22 567	<u>23 647</u> 18 969	<u>26 978</u> 18 969
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 106</u> 17 560	<u>30 947</u> 21 339	<u>21 930</u> 17 560	<u>25 161</u> 17 560
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 774</u> 17 737	<u>31 653</u> 21 555	<u>22 395</u> 17 737	<u>25 726</u> 17 737
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 958</u> 17 918	<u>31 877</u> 21 775	<u>22 579</u> 17 918	<u>25 910</u> 17 918
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 146</u> 18 103	<u>32 105</u> 21 999	<u>22 767</u> 18 103	<u>26 098</u> 18 103
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 533</u> 18 484	<u>32 575</u> 22 462	<u>23 154</u> 18 484	<u>26 485</u> 18 484
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 733</u> 18 680	<u>32 818</u> 22 701	<u>23 354</u> 18 680	<u>26 685</u> 18 680

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 958</u> 17 918	<u>31 877</u> 21 775	<u>22 579</u> 17 918	<u>25 910</u> 17 918
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 146</u> 18 103	<u>32 105</u> 21 999	<u>22 767</u> 18 103	<u>26 098</u> 18 103
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 337</u> 18 291	<u>32 338</u> 22 228	<u>22 958</u> 18 291	<u>26 289</u> 18 291
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 733</u> 18 680	<u>32 818</u> 22 701	<u>23 354</u> 18 680	<u>26 685</u> 18 680
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 937</u> 18 881	<u>33 066</u> 22 945	<u>23 558</u> 18 881	<u>26 889</u> 18 881
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 146</u> 18 103	<u>32 105</u> 21 999	<u>22 767</u> 18 103	<u>26 098</u> 18 103
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 337</u> 18 291	<u>32 338</u> 22 228	<u>22 958</u> 18 291	<u>26 289</u> 18 291
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 533</u> 18 484	<u>32 575</u> 22 462	<u>23 154</u> 18 484	<u>26 485</u> 18 484
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 937</u> 18 881	<u>33 066</u> 22 945	<u>23 558</u> 18 881	<u>26 889</u> 18 881
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 145</u> 19 086	<u>33 320</u> 23 195	<u>23 766</u> 19 086	<u>27 097</u> 19 086
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 337</u> 18 291	<u>32 338</u> 22 228	<u>22 958</u> 18 291	<u>26 289</u> 18 291

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 533</u> 18 484	<u>32 575</u> 22 462	<u>23 154</u> 18 484	<u>26 485</u> 18 484
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 733</u> 18 680	<u>32 818</u> 22 701	<u>23 354</u> 18 680	<u>26 685</u> 18 680
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 145</u> 19 086	<u>33 320</u> 23 195	<u>23 766</u> 19 086	<u>27 097</u> 19 086
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 359</u> 19 296	<u>33 579</u> 23 450	<u>23 979</u> 19 296	<u>27 310</u> 19 296
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 923</u> 18 363	<u>31 037</u> 21 429	<u>22 746</u> 18 363	<u>25 977</u> 18 363
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 599</u> 18 549	<u>31 745</u> 21 645	<u>23 220</u> 18 549	<u>26 551</u> 18 549
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 791</u> 18 738	<u>31 969</u> 21 866	<u>23 412</u> 18 738	<u>26 743</u> 18 738
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 988</u> 18 931	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 608</u> 18 931	<u>26 939</u> 18 931
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 330	<u>32 671</u> 22 556	<u>24 013</u> 19 330	<u>27 344</u> 19 330
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 601</u> 19 535	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 222</u> 19 535	<u>27 553</u> 19 535

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 791</u> 18 738	<u>31 969</u> 21 866	<u>23 412</u> 18 738	<u>26 743</u> 18 738
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 988</u> 18 931	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 608</u> 18 931	<u>26 939</u> 18 931
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 128	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 809</u> 19 128	<u>27 140</u> 19 128
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 601</u> 19 535	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 222</u> 19 535	<u>27 553</u> 19 535
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 815</u> 19 745	<u>33 164</u> 23 041	<u>24 436</u> 19 745	<u>27 767</u> 19 745
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 988</u> 18 931	<u>32 198</u> 22 091	<u>23 608</u> 18 931	<u>26 939</u> 18 931
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 128	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 809</u> 19 128	<u>27 140</u> 19 128
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 330	<u>32 671</u> 22 556	<u>24 013</u> 19 330	<u>27 344</u> 19 330
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 815</u> 19 745	<u>33 164</u> 23 041	<u>24 436</u> 19 745	<u>27 767</u> 19 745
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 033</u> 19 960	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 654</u> 19 960	<u>27 985</u> 19 960
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 188</u> 19 128	<u>32 432</u> 22 321	<u>23 809</u> 19 128	<u>27 140</u> 19 128

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 330	<u>32 671</u> 22 556	<u>24 013</u> 19 330	<u>27 344</u> 19 330
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 601</u> 19 535	<u>32 915</u> 22 796	<u>24 222</u> 19 535	<u>27 553</u> 19 535
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 033</u> 19 960	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 654</u> 19 960	<u>27 985</u> 19 960
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 256</u> 20 179	<u>33 678</u> 23 548	<u>24 877</u> 20 179	<u>28 207</u> 20 179
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 033</u> 19 960	<u>33 418</u> 23 292	<u>24 654</u> 19 960	<u>27 985</u> 19 960
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>30 256</u> 20 179	<u>33 678</u> 23 548	<u>24 877</u> 20 179	<u>28 207</u> 20 179
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 484</u> 20 403	<u>33 944</u> 23 810	<u>25 104</u> 20 403	<u>28 435</u> 20 403
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 716</u> 20 633	<u>34 216</u> 24 077	<u>25 337</u> 20 633	<u>28 668</u> 20 633
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>31 198</u> 21 107	<u>34 778</u> 24 631	<u>25 819</u> 21 107	<u>29 150</u> 21 107
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 800</u> 19 226	<u>31 944</u> 22 321	<u>23 623</u> 19 226	<u>26 854</u> 19 226

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 420	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 106</u> 19 420	<u>27 436</u> 19 420
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 686</u> 19 619	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 307</u> 19 619	<u>27 638</u> 19 619
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 101</u> 20 027	<u>33 377</u> 23 251	<u>24 722</u> 20 027	<u>28 053</u> 20 027
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 238	<u>33 626</u> 23 496	<u>24 936</u> 20 238	<u>28 267</u> 20 238
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 420	<u>32 661</u> 22 547	<u>24 106</u> 19 420	<u>27 436</u> 19 420
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 686</u> 19 619	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 307</u> 19 619	<u>27 638</u> 19 619
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 892</u> 19 821	<u>33 134</u> 23 012	<u>24 512</u> 19 821	<u>27 843</u> 19 821
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 238	<u>33 626</u> 23 496	<u>24 936</u> 20 238	<u>28 267</u> 20 238
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 155</u> 20 453	<u>28 486</u> 20 453
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 686</u> 19 619	<u>32 895</u> 22 777	<u>24 307</u> 19 619	<u>27 638</u> 19 619
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 892</u> 19 821	<u>33 134</u> 23 012	<u>24 512</u> 19 821	<u>27 843</u> 19 821

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 101</u> 20 027	<u>33 377</u> 23 251	<u>24 722</u> 20 027	<u>28 053</u> 20 027
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 155</u> 20 453	<u>28 486</u> 20 453
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 758</u> 20 673	<u>34 139</u> 24 002	<u>25 379</u> 20 673	<u>28 709</u> 20 673
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>33 880</u> 23 746	<u>25 155</u> 20 453	<u>28 486</u> 20 453
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 758</u> 20 673	<u>34 139</u> 24 002	<u>25 379</u> 20 673	<u>28 709</u> 20 673
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 986</u> 20 898	<u>34 404</u> 24 262	<u>25 607</u> 20 898	<u>28 938</u> 20 898
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 219</u> 21 128	<u>34 675</u> 24 529	<u>25 840</u> 21 128	<u>29 171</u> 21 128
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 702</u> 21 602	<u>35 235</u> 25 080	<u>26 323</u> 21 602	<u>29 653</u> 21 602
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 888</u> 20 298	<u>32 852</u> 23 214	<u>24 712</u> 20 298	<u>27 942</u> 20 298
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 584</u> 20 503	<u>33 578</u> 23 449	<u>25 205</u> 20 503	<u>28 536</u> 20 503

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 797</u> 20 712	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 418</u> 20 712	<u>28 749</u> 20 712
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 235</u> 21 143	<u>34 322</u> 24 182	<u>25 856</u> 21 143	<u>29 187</u> 21 143
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 461</u> 21 366	<u>34 581</u> 24 436	<u>26 082</u> 21 366	<u>29 413</u> 21 366
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 584</u> 20 503	<u>33 578</u> 23 449	<u>25 205</u> 20 503	<u>28 536</u> 20 503
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 797</u> 20 712	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 418</u> 20 712	<u>28 749</u> 20 712
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 014</u> 20 925	<u>34 069</u> 23 932	<u>25 635</u> 20 925	<u>28 966</u> 20 925
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 461</u> 21 366	<u>34 581</u> 24 436	<u>26 082</u> 21 366	<u>29 413</u> 21 366
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 593	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 313</u> 21 593	<u>29 644</u> 21 593
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 797</u> 20 712	<u>33 821</u> 23 688	<u>25 418</u> 20 712	<u>28 749</u> 20 712
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 014</u> 20 925	<u>34 069</u> 23 932	<u>25 635</u> 20 925	<u>28 966</u> 20 925
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 235</u> 21 143	<u>34 322</u> 24 182	<u>25 856</u> 21 143	<u>29 187</u> 21 143

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 593	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 313</u> 21 593	<u>29 644</u> 21 593
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 928</u> 21 825	<u>35 115</u> 24 962	<u>26 549</u> 21 825	<u>29 880</u> 21 825
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 593	<u>34 845</u> 24 696	<u>26 313</u> 21 593	<u>29 644</u> 21 593
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 928</u> 21 825	<u>35 115</u> 24 962	<u>26 549</u> 21 825	<u>29 880</u> 21 825
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 169</u> 22 063	<u>35 390</u> 25 233	<u>26 790</u> 22 063	<u>30 121</u> 22 063
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>32 416</u> 22 305	<u>35 672</u> 25 510	<u>27 036</u> 22 305	<u>30 367</u> 22 305
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 925</u> 22 806	<u>36 254</u> 26 083	<u>27 546</u> 22 806	<u>30 877</u> 22 806
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 886</u> 21 280	<u>33 759</u> 24 107	<u>25 709</u> 21 280	<u>28 940</u> 21 280
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 592</u> 21 495	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 213</u> 21 495	<u>29 544</u> 21 495
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 700</u> 26 486	<u>34 904</u> 24 715	<u>31 520</u> 26 486	<u>35 240</u> 26 485

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 105</u> 26 883	<u>35 282</u> 25 086	<u>31 925</u> 26 883	<u>35 646</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 170</u> 25 966	<u>34 409</u> 24 230	<u>30 990</u> 25 966	<u>34 710</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 567</u> 26 356	<u>34 779</u> 24 593	<u>31 387</u> 26 356	<u>35 108</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 971</u> 26 751	<u>35 156</u> 24 963	<u>31 791</u> 26 751	<u>35 510</u> 26 750
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 380</u> 27 152	<u>35 537</u> 25 337	<u>32 200</u> 27 152	<u>35 921</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 229</u> 27 005	<u>35 397</u> 25 199	<u>32 049</u> 27 005	<u>35 769</u> 27 004
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 642</u> 27 410	<u>35 782</u> 25 577	<u>32 462</u> 27 410	<u>36 183</u> 27 410
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 061</u> 27 821	<u>36 174</u> 25 960	<u>32 881</u> 27 821	<u>36 602</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 487</u> 28 238	<u>36 571</u> 26 350	<u>33 307</u> 28 238	<u>37 028</u> 28 238
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 886</u> 21 280	<u>33 759</u> 24 107	<u>25 709</u> 21 280	<u>28 940</u> 21 280

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 592</u> 21 495	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 213</u> 21 495	<u>29 544</u> 21 495
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 043</u> 21 938	<u>35 004</u> 24 853	<u>26 663</u> 21 938	<u>29 994</u> 21 938
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 275</u> 22 166	<u>35 267</u> 25 112	<u>26 896</u> 22 166	<u>30 226</u> 22 166
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 592</u> 21 495	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 213</u> 21 495	<u>29 544</u> 21 495
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 815</u> 21 714	<u>34 746</u> 24 599	<u>26 436</u> 21 714	<u>29 767</u> 21 714
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 275</u> 22 166	<u>35 267</u> 25 112	<u>26 896</u> 22 166	<u>30 226</u> 22 166
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 400	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 133</u> 22 400	<u>30 463</u> 22 400
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 512</u> 22 400	<u>35 536</u> 25 376	<u>27 133</u> 22 400	<u>30 463</u> 22 400
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 754</u> 22 638	<u>35 810</u> 25 646	<u>27 375</u> 22 638	<u>30 706</u> 22 638
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 254</u> 23 130	<u>36 376</u> 26 203	<u>27 875</u> 23 130	<u>31 206</u> 23 130
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 512</u> 23 384	<u>36 669</u> 26 491	<u>28 133</u> 23 384	<u>31 464</u> 23 384

212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 942</u> 23 304	<u>34 666</u> 25 000	<u>27 766</u> 23 304	<u>30 997</u> 23 304
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 669</u> 23 539	<u>35 410</u> 25 253	<u>28 290</u> 23 539	<u>31 621</u> 23 539
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 024	<u>35 939</u> 25 773	<u>28 783</u> 24 024	<u>32 114</u> 24 024
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 417</u> 24 275	<u>36 212</u> 26 042	<u>29 037</u> 24 275	<u>32 368</u> 24 275
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 669</u> 23 539	<u>35 410</u> 25 253	<u>28 290</u> 23 539	<u>31 621</u> 23 539
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 913</u> 23 779	<u>35 672</u> 25 510	<u>28 534</u> 23 779	<u>31 865</u> 23 779
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 417</u> 24 275	<u>36 212</u> 26 042	<u>29 037</u> 24 275	<u>32 368</u> 24 275
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 530	<u>36 490</u> 26 316	<u>29 297</u> 24 530	<u>32 628</u> 24 530
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 676</u> 24 530	<u>36 490</u> 26 316	<u>29 297</u> 24 530	<u>32 628</u> 24 530
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 941</u> 24 791	<u>36 775</u> 26 596	<u>29 562</u> 24 791	<u>32 893</u> 24 791

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 489</u> 25 330	<u>37 362</u> 27 174	<u>30 110</u> 25 330	<u>33 441</u> 25 330
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 772</u> 25 608	<u>37 666</u> 27 473	<u>30 393</u> 25 608	<u>33 723</u> 25 608
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 454</u> 24 792	<u>35 428</u> 25 750	<u>29 278</u> 24 792	<u>32 508</u> 24 792
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 196</u> 25 042	<u>36 180</u> 26 010	<u>29 817</u> 25 042	<u>33 148</u> 25 042
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 721</u> 25 558	<u>36 725</u> 26 546	<u>30 342</u> 25 558	<u>33 673</u> 25 558
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 991</u> 25 825	<u>37 006</u> 26 823	<u>30 612</u> 25 825	<u>33 943</u> 25 825
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 196</u> 25 042	<u>36 180</u> 26 010	<u>29 817</u> 25 042	<u>33 148</u> 25 042
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 456</u> 25 298	<u>36 450</u> 26 276	<u>30 077</u> 25 298	<u>33 408</u> 25 298
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 991</u> 25 825	<u>37 006</u> 26 823	<u>30 612</u> 25 825	<u>33 943</u> 25 825
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 268</u> 26 096	<u>37 293</u> 27 105	<u>30 889</u> 26 096	<u>34 219</u> 26 096

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 268</u> 26 096	<u>37 293</u> 27 105	<u>30 889</u> 26 096	<u>34 219</u> 26 096
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 550</u> 26 374	<u>37 586</u> 27 394	<u>31 171</u> 26 374	<u>34 501</u> 26 374
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 132</u> 26 947	<u>38 191</u> 27 989	<u>31 753</u> 26 947	<u>35 084</u> 26 947
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 433</u> 27 244	<u>38 503</u> 28 297	<u>32 054</u> 27 244	<u>35 385</u> 27 244
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 573</u> 25 893	<u>36 213</u> 26 523	<u>30 396</u> 25 893	<u>33 627</u> 25 893
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 326</u> 26 154	<u>36 973</u> 26 790	<u>30 947</u> 26 154	<u>34 278</u> 26 154
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 874</u> 26 694	<u>37 534</u> 27 343	<u>31 495</u> 26 694	<u>34 826</u> 26 694
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 157</u> 26 972	<u>37 823</u> 27 628	<u>31 778</u> 26 972	<u>35 109</u> 26 972
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 326</u> 26 154	<u>36 973</u> 26 790	<u>30 947</u> 26 154	<u>34 278</u> 26 154
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 598</u> 26 421	<u>37 250</u> 27 064	<u>31 219</u> 26 421	<u>34 549</u> 26 421

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 157</u> 26 972	<u>37 823</u> 27 628	<u>31 778</u> 26 972	<u>35 109</u> 26 972
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 119</u> 27 918	<u>32 066</u> 27 256	<u>35 397</u> 27 256
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 445</u> 27 256	<u>38 119</u> 27 918	<u>32 066</u> 27 256	<u>35 397</u> 27 256
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 740</u> 27 546	<u>38 420</u> 28 215	<u>32 361</u> 27 546	<u>35 692</u> 27 546
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 348</u> 28 144	<u>39 044</u> 28 829	<u>32 969</u> 28 144	<u>36 300</u> 28 144
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 663</u> 28 454	<u>39 366</u> 29 146	<u>33 283</u> 28 454	<u>36 614</u> 28 454
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 501</u> 27 790	<u>37 021</u> 27 318	<u>32 324</u> 27 790	<u>35 555</u> 27 790
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>38 274</u> 28 071	<u>37 789</u> 27 594	<u>32 895</u> 28 071	<u>36 225</u> 28 071
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 862</u> 28 650	<u>38 367</u> 28 163	<u>33 483</u> 28 650	<u>36 813</u> 28 650
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>39 165</u> 28 948	<u>38 665</u> 28 456	<u>33 786</u> 28 948	<u>37 117</u> 28 948

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>38 274</u> 28 071	<u>37 789</u> 27 594	<u>32 895</u> 28 071	<u>36 225</u> 28 071
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 565</u> 28 357	<u>38 075</u> 27 876	<u>33 186</u> 28 357	<u>36 516</u> 28 357
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>39 165</u> 28 948	<u>38 665</u> 28 456	<u>33 786</u> 28 948	<u>37 117</u> 28 948
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 474</u> 29 253	<u>38 970</u> 28 756	<u>34 095</u> 29 253	<u>37 426</u> 29 253
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 474</u> 29 253	<u>38 970</u> 28 756	<u>34 095</u> 29 253	<u>37 426</u> 29 253
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 791</u> 29 564	<u>39 280</u> 29 062	<u>34 412</u> 29 564	<u>37 742</u> 29 564
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 444</u> 30 207	<u>39 922</u> 29 694	<u>35 065</u> 30 207	<u>38 395</u> 30 207
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 781</u> 30 539	<u>40 254</u> 30 020	<u>35 402</u> 30 539	<u>38 733</u> 30 539
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 654</u> 15 146	<u>27 549</u> 17 995	<u>19 478</u> 15 146	<u>22 708</u> 15 146
212-101-1600	5, 7473-2010	3						

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 424</u> 15 903	<u>28 463</u> 18 895	<u>20 247</u> 15 903	<u>23 478</u> 15 903
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 232</u> 16 698	<u>29 423</u> 19 839	<u>21 055</u> 16 698	<u>24 286</u> 16 698
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 891</u> 16 867	<u>30 114</u> 20 040	<u>21 511</u> 16 867	<u>24 842</u> 16 867
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 065</u> 17 039	<u>30 322</u> 20 244	<u>21 686</u> 17 039	<u>25 017</u> 17 039
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 244</u> 17 215	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 865</u> 17 215	<u>25 196</u> 17 215
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 612</u> 17 577	<u>30 971</u> 20 883	<u>22 233</u> 17 577	<u>25 564</u> 17 577
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>31 197</u> 21 106	<u>22 423</u> 17 764	<u>25 754</u> 17 764
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 065</u> 17 039	<u>30 322</u> 20 244	<u>21 686</u> 17 039	<u>25 017</u> 17 039
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 244</u> 17 215	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 865</u> 17 215	<u>25 196</u> 17 215
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 426</u> 17 394	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 047</u> 17 394	<u>25 378</u> 17 394

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>31 197</u> 21 106	<u>22 423</u> 17 764	<u>25 754</u> 17 764
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 996</u> 17 955	<u>31 427</u> 21 333	<u>22 617</u> 17 955	<u>25 948</u> 17 955
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 244</u> 17 215	<u>30 534</u> 20 453	<u>21 865</u> 17 215	<u>25 196</u> 17 215
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 426</u> 17 394	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 047</u> 17 394	<u>25 378</u> 17 394
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 612</u> 17 577	<u>30 971</u> 20 883	<u>22 233</u> 17 577	<u>25 564</u> 17 577
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 996</u> 17 955	<u>31 427</u> 21 333	<u>22 617</u> 17 955	<u>25 948</u> 17 955
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>28 195</u> 18 150	<u>31 663</u> 21 564	<u>22 815</u> 18 150	<u>26 146</u> 18 150
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 426</u> 17 394	<u>30 750</u> 20 666	<u>22 047</u> 17 394	<u>25 378</u> 17 394
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 612</u> 17 577	<u>30 971</u> 20 883	<u>22 233</u> 17 577	<u>25 564</u> 17 577
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 802</u> 17 764	<u>31 197</u> 21 106	<u>22 423</u> 17 764	<u>25 754</u> 17 764
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>28 195</u> 18 150	<u>31 663</u> 21 564	<u>22 815</u> 18 150	<u>26 146</u> 18 150

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>28 397</u> 18 350	<u>31 904</u> 21 801	<u>23 018</u> 18 350	<u>26 349</u> 18 350
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 020</u> 17 475	<u>30 339</u> 20 741	<u>21 843</u> 17 475	<u>25 074</u> 17 475
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 687</u> 17 651	<u>31 039</u> 20 951	<u>22 308</u> 17 651	<u>25 639</u> 17 651
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 870</u> 17 831	<u>31 257</u> 21 164	<u>22 491</u> 17 831	<u>25 822</u> 17 831
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 057</u> 18 015	<u>31 478</u> 21 383	<u>22 678</u> 18 015	<u>26 009</u> 18 015
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 442</u> 18 394	<u>31 936</u> 21 833	<u>23 063</u> 18 394	<u>26 394</u> 18 394
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 641</u> 18 590	<u>32 172</u> 22 065	<u>23 262</u> 18 590	<u>26 593</u> 18 590
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 870</u> 17 831	<u>31 257</u> 21 164	<u>22 491</u> 17 831	<u>25 822</u> 17 831
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 057</u> 18 015	<u>31 478</u> 21 383	<u>22 678</u> 18 015	<u>26 009</u> 18 015
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 248</u> 18 203	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 868</u> 18 203	<u>26 199</u> 18 203

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 641</u> 18 590	<u>32 172</u> 22 065	<u>23 262</u> 18 590	<u>26 593</u> 18 590
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 844</u> 18 790	<u>32 413</u> 22 302	<u>23 465</u> 18 790	<u>26 796</u> 18 790
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 057</u> 18 015	<u>31 478</u> 21 383	<u>22 678</u> 18 015	<u>26 009</u> 18 015
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 248</u> 18 203	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 868</u> 18 203	<u>26 199</u> 18 203
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 442</u> 18 394	<u>31 936</u> 21 833	<u>23 063</u> 18 394	<u>26 394</u> 18 394
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 844</u> 18 790	<u>32 413</u> 22 302	<u>23 465</u> 18 790	<u>26 796</u> 18 790
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 052</u> 18 994	<u>32 659</u> 22 545	<u>23 672</u> 18 994	<u>27 003</u> 18 994
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 248</u> 18 203	<u>31 705</u> 21 605	<u>22 868</u> 18 203	<u>26 199</u> 18 203
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 442</u> 18 394	<u>31 936</u> 21 833	<u>23 063</u> 18 394	<u>26 394</u> 18 394
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 641</u> 18 590	<u>32 172</u> 22 065	<u>23 262</u> 18 590	<u>26 593</u> 18 590
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 052</u> 18 994	<u>32 659</u> 22 545	<u>23 672</u> 18 994	<u>27 003</u> 18 994

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 264</u> 19 203	<u>32 911</u> 22 792	<u>23 885</u> 19 203	<u>27 215</u> 19 203
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 326</u> 17 775	<u>31 163</u> 21 553	<u>22 149</u> 17 775	<u>25 380</u> 17 775
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 996</u> 17 955	<u>31 872</u> 21 770	<u>22 617</u> 17 955	<u>25 948</u> 17 955
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 182</u> 18 138	<u>32 098</u> 21 993	<u>22 803</u> 18 138	<u>26 134</u> 18 138
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 372</u> 18 325	<u>32 328</u> 22 219	<u>22 993</u> 18 325	<u>26 324</u> 18 325
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 764</u> 18 711	<u>32 804</u> 22 687	<u>23 385</u> 18 711	<u>26 716</u> 18 711
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 966</u> 18 910	<u>33 049</u> 22 928	<u>23 587</u> 18 910	<u>26 918</u> 18 910
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 182</u> 18 138	<u>32 098</u> 21 993	<u>22 803</u> 18 138	<u>26 134</u> 18 138
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 372</u> 18 325	<u>32 328</u> 22 219	<u>22 993</u> 18 325	<u>26 324</u> 18 325
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 566</u> 18 516	<u>32 564</u> 22 451	<u>23 187</u> 18 516	<u>26 518</u> 18 516

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 966</u> 18 910	<u>33 049</u> 22 928	<u>23 587</u> 18 910	<u>26 918</u> 18 910
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 173</u> 19 113	<u>33 299</u> 23 175	<u>23 794</u> 19 113	<u>27 125</u> 19 113
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 372</u> 18 325	<u>32 328</u> 22 219	<u>22 993</u> 18 325	<u>26 324</u> 18 325
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 566</u> 18 516	<u>32 564</u> 22 451	<u>23 187</u> 18 516	<u>26 518</u> 18 516
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 764</u> 18 711	<u>32 804</u> 22 687	<u>23 385</u> 18 711	<u>26 716</u> 18 711
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 173</u> 19 113	<u>33 299</u> 23 175	<u>23 794</u> 19 113	<u>27 125</u> 19 113
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 384</u> 19 321	<u>33 555</u> 23 427	<u>24 005</u> 19 321	<u>27 336</u> 19 321
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 566</u> 18 516	<u>32 564</u> 22 451	<u>23 187</u> 18 516	<u>26 518</u> 18 516
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 764</u> 18 711	<u>32 804</u> 22 687	<u>23 385</u> 18 711	<u>26 716</u> 18 711
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 966</u> 18 910	<u>33 049</u> 22 928	<u>23 587</u> 18 910	<u>26 918</u> 18 910
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 384</u> 19 321	<u>33 555</u> 23 427	<u>24 005</u> 19 321	<u>27 336</u> 19 321

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 600</u> 19 533	<u>33 817</u> 23 684	<u>24 220</u> 19 533	<u>27 551</u> 19 533
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 146</u> 18 582	<u>31 255</u> 21 643	<u>22 969</u> 18 582	<u>26 200</u> 18 582
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 824</u> 18 770	<u>31 965</u> 21 861	<u>23 445</u> 18 770	<u>26 776</u> 18 770
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 019</u> 18 962	<u>32 192</u> 22 085	<u>23 639</u> 18 962	<u>26 970</u> 18 962
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 217</u> 19 157	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 838</u> 19 157	<u>27 169</u> 19 157
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 900</u> 22 782	<u>24 248</u> 19 560	<u>27 579</u> 19 560
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 838</u> 19 768	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 459</u> 19 768	<u>27 790</u> 19 768
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 019</u> 18 962	<u>32 192</u> 22 085	<u>23 639</u> 18 962	<u>26 970</u> 18 962
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 217</u> 19 157	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 838</u> 19 157	<u>27 169</u> 19 157
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 420</u> 19 357	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 041</u> 19 357	<u>27 372</u> 19 357

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 838</u> 19 768	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 459</u> 19 768	<u>27 790</u> 19 768
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 054</u> 19 981	<u>33 398</u> 23 272	<u>24 675</u> 19 981	<u>28 006</u> 19 981
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 217</u> 19 157	<u>32 423</u> 22 312	<u>23 838</u> 19 157	<u>27 169</u> 19 157
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 420</u> 19 357	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 041</u> 19 357	<u>27 372</u> 19 357
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 900</u> 22 782	<u>24 248</u> 19 560	<u>27 579</u> 19 560
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 054</u> 19 981	<u>33 398</u> 23 272	<u>24 675</u> 19 981	<u>28 006</u> 19 981
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 275</u> 20 198	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 896</u> 20 198	<u>28 227</u> 20 198
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 420</u> 19 357	<u>32 659</u> 22 545	<u>24 041</u> 19 357	<u>27 372</u> 19 357
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 627</u> 19 560	<u>32 900</u> 22 782	<u>24 248</u> 19 560	<u>27 579</u> 19 560
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 838</u> 19 768	<u>33 146</u> 23 024	<u>24 459</u> 19 768	<u>27 790</u> 19 768
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 275</u> 20 198	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 896</u> 20 198	<u>28 227</u> 20 198

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 500</u> 20 420	<u>33 918</u> 23 783	<u>25 121</u> 20 420	<u>28 452</u> 20 420
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 275</u> 20 198	<u>33 655</u> 23 525	<u>24 896</u> 20 198	<u>28 227</u> 20 198
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 500</u> 20 420	<u>33 918</u> 23 783	<u>25 121</u> 20 420	<u>28 452</u> 20 420
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 731</u> 20 647	<u>34 186</u> 24 048	<u>25 352</u> 20 647	<u>28 683</u> 20 647
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 967</u> 20 879	<u>34 461</u> 24 318	<u>25 588</u> 20 879	<u>28 918</u> 20 879
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 454</u> 21 359	<u>35 028</u> 24 877	<u>26 075</u> 21 359	<u>29 406</u> 21 359
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 024</u> 19 447	<u>32 171</u> 22 545	<u>23 847</u> 19 447	<u>27 078</u> 19 447
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 711</u> 19 643	<u>32 890</u> 22 772	<u>24 332</u> 19 643	<u>27 663</u> 19 643
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 915</u> 19 844	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 536</u> 19 844	<u>27 867</u> 19 844
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 257	<u>33 613</u> 23 484	<u>24 956</u> 20 257	<u>28 287</u> 20 257

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 552</u> 20 471	<u>33 865</u> 23 731	<u>25 173</u> 20 471	<u>28 503</u> 20 471
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 711</u> 19 643	<u>32 890</u> 22 772	<u>24 332</u> 19 643	<u>27 663</u> 19 643
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 915</u> 19 844	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 536</u> 19 844	<u>27 867</u> 19 844
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 123</u> 20 048	<u>33 367</u> 23 242	<u>24 744</u> 20 048	<u>28 075</u> 20 048
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 552</u> 20 471	<u>33 865</u> 23 731	<u>25 173</u> 20 471	<u>28 503</u> 20 471
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 773</u> 20 688	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 394</u> 20 688	<u>28 725</u> 20 688
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 915</u> 19 844	<u>33 126</u> 23 005	<u>24 536</u> 19 844	<u>27 867</u> 19 844
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 123</u> 20 048	<u>33 367</u> 23 242	<u>24 744</u> 20 048	<u>28 075</u> 20 048
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 257	<u>33 613</u> 23 484	<u>24 956</u> 20 257	<u>28 287</u> 20 257
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 773</u> 20 688	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 394</u> 20 688	<u>28 725</u> 20 688
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 999</u> 20 911	<u>34 383</u> 24 242	<u>25 620</u> 20 911	<u>28 951</u> 20 911

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 773</u> 20 688	<u>34 121</u> 23 984	<u>25 394</u> 20 688	<u>28 725</u> 20 688
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 999</u> 20 911	<u>34 383</u> 24 242	<u>25 620</u> 20 911	<u>28 951</u> 20 911
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 138	<u>34 651</u> 24 505	<u>25 851</u> 21 138	<u>29 182</u> 21 138
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 466</u> 21 370	<u>34 924</u> 24 774	<u>26 087</u> 21 370	<u>29 418</u> 21 370
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 954</u> 21 851	<u>35 490</u> 25 331	<u>26 575</u> 21 851	<u>29 906</u> 21 851
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 116</u> 20 522	<u>33 087</u> 23 446	<u>24 939</u> 20 522	<u>28 170</u> 20 522
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 814</u> 20 729	<u>33 816</u> 23 683	<u>25 435</u> 20 729	<u>28 766</u> 20 729
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 650</u> 20 941	<u>28 981</u> 20 941
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 472</u> 21 377	<u>34 568</u> 24 423	<u>26 093</u> 21 377	<u>29 424</u> 21 377
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 602	<u>34 829</u> 24 680	<u>26 322</u> 21 602	<u>29 653</u> 21 602

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 814</u> 20 729	<u>33 816</u> 23 683	<u>25 435</u> 20 729	<u>28 766</u> 20 729
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 650</u> 20 941	<u>28 981</u> 20 941
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 156	<u>34 312</u> 24 172	<u>25 869</u> 21 156	<u>29 200</u> 21 156
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 602	<u>34 829</u> 24 680	<u>26 322</u> 21 602	<u>29 653</u> 21 602
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 935</u> 21 832	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 555</u> 21 832	<u>29 886</u> 21 832
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>34 061</u> 23 925	<u>25 650</u> 20 941	<u>28 981</u> 20 941
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 156	<u>34 312</u> 24 172	<u>25 869</u> 21 156	<u>29 200</u> 21 156
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 472</u> 21 377	<u>34 568</u> 24 423	<u>26 093</u> 21 377	<u>29 424</u> 21 377
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 935</u> 21 832	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 555</u> 21 832	<u>29 886</u> 21 832
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 173</u> 22 066	<u>35 368</u> 25 211	<u>26 794</u> 22 066	<u>30 125</u> 22 066
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 935</u> 21 832	<u>35 096</u> 24 943	<u>26 555</u> 21 832	<u>29 886</u> 21 832

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 173</u> 22 066	<u>35 368</u> 25 211	<u>26 794</u> 22 066	<u>30 125</u> 22 066
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 417</u> 22 306	<u>35 647</u> 25 485	<u>27 038</u> 22 306	<u>30 368</u> 22 306
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 666</u> 22 551	<u>35 931</u> 25 765	<u>27 287</u> 22 551	<u>30 618</u> 22 551
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 181</u> 23 058	<u>36 519</u> 26 344	<u>27 802</u> 23 058	<u>31 132</u> 23 058
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 117</u> 21 507	<u>34 004</u> 24 348	<u>25 940</u> 21 507	<u>29 171</u> 21 507
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 826</u> 21 724	<u>34 741</u> 24 594	<u>26 446</u> 21 724	<u>29 777</u> 21 724
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 281</u> 22 172	<u>35 256</u> 25 101	<u>26 902</u> 22 172	<u>30 232</u> 22 172
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 515</u> 22 403	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 136</u> 22 403	<u>30 467</u> 22 403
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 826</u> 21 724	<u>34 741</u> 24 594	<u>26 446</u> 21 724	<u>29 777</u> 21 724
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 051</u> 21 946	<u>34 996</u> 24 845	<u>26 672</u> 21 946	<u>30 003</u> 21 946

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 515</u> 22 403	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 136</u> 22 403	<u>30 467</u> 22 403
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 755</u> 22 639	<u>35 793</u> 25 630	<u>27 376</u> 22 639	<u>30 707</u> 22 639
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 755</u> 22 639	<u>35 793</u> 25 630	<u>27 376</u> 22 639	<u>30 707</u> 22 639
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 000</u> 22 880	<u>36 070</u> 25 902	<u>27 621</u> 22 880	<u>30 951</u> 22 880
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 505</u> 23 377	<u>36 642</u> 26 465	<u>28 126</u> 23 377	<u>31 457</u> 23 377
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 766</u> 23 634	<u>36 938</u> 26 756	<u>28 387</u> 23 634	<u>31 718</u> 23 634
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 117</u> 21 507	<u>34 004</u> 24 348	<u>25 940</u> 21 507	<u>29 171</u> 21 507
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 180</u> 23 538	<u>34 920</u> 25 250	<u>28 003</u> 23 538	<u>31 234</u> 23 538
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 909</u> 23 775	<u>35 667</u> 25 505	<u>28 530</u> 23 775	<u>31 861</u> 23 775

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>34 407</u> 24 265	<u>36 201</u> 26 031	<u>29 028</u> 24 265	<u>32 359</u> 24 265
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 664</u> 24 518	<u>36 477</u> 26 302	<u>29 285</u> 24 518	<u>32 616</u> 24 518
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 909</u> 23 775	<u>35 667</u> 25 505	<u>28 530</u> 23 775	<u>31 861</u> 23 775
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>34 156</u> 24 018	<u>35 931</u> 25 765	<u>28 777</u> 24 018	<u>32 107</u> 24 018
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 664</u> 24 518	<u>36 477</u> 26 302	<u>29 285</u> 24 518	<u>32 616</u> 24 518
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 926</u> 24 776	<u>36 758</u> 26 579	<u>29 547</u> 24 776	<u>32 878</u> 24 776
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 926</u> 24 776	<u>36 758</u> 26 579	<u>29 547</u> 24 776	<u>32 878</u> 24 776
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>35 194</u> 25 040	<u>37 045</u> 26 862	<u>29 815</u> 25 040	<u>33 146</u> 25 040
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 747</u> 25 584	<u>37 638</u> 27 446	<u>30 368</u> 25 584	<u>33 699</u> 25 584
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>36 033</u> 25 865	<u>37 945</u> 27 747	<u>30 654</u> 25 865	<u>33 985</u> 25 865
212-101-2600	35, 7473-2010	3						

212-101-2601		3	1	2400	<u>34 699</u> 25 032	<u>35 690</u> 26 008	<u>29 522</u> 25 032	<u>32 753</u> 25 032
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 443</u> 25 285	<u>36 444</u> 26 270	<u>30 064</u> 25 285	<u>33 395</u> 25 285
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 973</u> 25 806	<u>36 994</u> 26 812	<u>30 594</u> 25 806	<u>33 925</u> 25 806
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 246</u> 26 075	<u>37 278</u> 27 091	<u>30 867</u> 26 075	<u>34 198</u> 26 075
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 443</u> 25 285	<u>36 444</u> 26 270	<u>30 064</u> 25 285	<u>33 395</u> 25 285
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 705</u> 25 543	<u>36 716</u> 26 538	<u>30 326</u> 25 543	<u>33 657</u> 25 543
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 246</u> 26 075	<u>37 278</u> 27 091	<u>30 867</u> 26 075	<u>34 198</u> 26 075
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 525</u> 26 350	<u>37 568</u> 27 376	<u>31 146</u> 26 350	<u>34 477</u> 26 350
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 525</u> 26 350	<u>37 568</u> 27 376	<u>31 146</u> 26 350	<u>34 477</u> 26 350
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 810</u> 26 630	<u>37 864</u> 27 668	<u>31 431</u> 26 630	<u>34 761</u> 26 630
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 398</u> 27 209	<u>38 475</u> 28 269	<u>32 019</u> 27 209	<u>35 350</u> 27 209

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 702</u> 27 508	<u>38 791</u> 28 580	<u>32 322</u> 27 508	<u>35 653</u> 27 508
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 822</u> 26 138	<u>36 482</u> 26 788	<u>30 646</u> 26 138	<u>33 877</u> 26 138
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 402	<u>37 245</u> 27 058	<u>31 199</u> 26 402	<u>34 530</u> 26 402
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 131</u> 26 947	<u>37 812</u> 27 616	<u>31 752</u> 26 947	<u>35 083</u> 26 947
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 417</u> 27 227	<u>38 104</u> 27 904	<u>32 037</u> 27 227	<u>35 368</u> 27 227
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 578</u> 26 402	<u>37 245</u> 27 058	<u>31 199</u> 26 402	<u>34 530</u> 26 402
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 852</u> 26 672	<u>37 525</u> 27 334	<u>31 473</u> 26 672	<u>34 804</u> 26 672
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 417</u> 27 227	<u>38 104</u> 27 904	<u>32 037</u> 27 227	<u>35 368</u> 27 227
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 708</u> 27 514	<u>38 402</u> 28 198	<u>32 329</u> 27 514	<u>35 660</u> 27 514
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 708</u> 27 514	<u>38 402</u> 28 198	<u>32 329</u> 27 514	<u>35 660</u> 27 514

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 005</u> 27 807	<u>38 707</u> 28 498	<u>32 626</u> 27 807	<u>35 957</u> 27 807
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 619</u> 28 411	<u>39 337</u> 29 117	<u>33 240</u> 28 411	<u>36 571</u> 28 411
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 937</u> 28 723	<u>39 662</u> 29 437	<u>33 557</u> 28 723	<u>36 888</u> 28 723
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 761</u> 28 046	<u>37 299</u> 27 591	<u>32 584</u> 28 046	<u>35 815</u> 28 046
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 537</u> 28 330	<u>38 070</u> 27 870	<u>33 157</u> 28 330	<u>36 488</u> 28 330
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 130</u> 28 914	<u>38 653</u> 28 445	<u>33 751</u> 28 914	<u>37 082</u> 28 914
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 436</u> 29 215	<u>38 954</u> 28 741	<u>34 057</u> 29 215	<u>37 388</u> 29 215
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 537</u> 28 330	<u>38 070</u> 27 870	<u>33 157</u> 28 330	<u>36 488</u> 28 330
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 830</u> 28 619	<u>38 359</u> 28 154	<u>33 451</u> 28 619	<u>36 782</u> 28 619
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 436</u> 29 215	<u>38 954</u> 28 741	<u>34 057</u> 29 215	<u>37 388</u> 29 215

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 748</u> 29 522	<u>39 262</u> 29 044	<u>34 369</u> 29 522	<u>37 700</u> 29 522
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 748</u> 29 522	<u>39 262</u> 29 044	<u>34 369</u> 29 522	<u>37 700</u> 29 522
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 068</u> 29 837	<u>39 576</u> 29 353	<u>34 688</u> 29 837	<u>38 019</u> 29 837
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 727</u> 30 485	<u>40 224</u> 29 991	<u>35 347</u> 30 485	<u>38 678</u> 30 485
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 067</u> 30 820	<u>40 559</u> 30 320	<u>35 688</u> 30 820	<u>39 019</u> 30 820

212-102.

							-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 494</u> 19 812	<u>24 137</u> 21 429	<u>24 055</u> 14 556	<u>21 553</u> 14 556	<u>24 055</u> 14 556
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 299</u> 20 604	<u>25 497</u> 22 768	<u>24 595</u> 15 087	<u>22 093</u> 15 087	<u>24 595</u> 15 087
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 429	<u>27 765</u> 25 000	<u>25 159</u> 15 643	<u>22 657</u> 15 643	<u>25 159</u> 15 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 044</u> 22 321	<u>29 307</u> 26 518	<u>26 078</u> 16 548	<u>23 577</u> 16 548	<u>26 078</u> 16 548
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 044</u> 22 321	<u>29 307</u> 26 518	<u>26 078</u> 16 548	<u>23 577</u> 16 548	<u>26 078</u> 16 548
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 951</u> 23 214	<u>29 852</u> 27 054	<u>27 681</u> 18 125	<u>25 179</u> 18 125	<u>27 681</u> 18 125
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 894</u> 24 143	<u>31 394</u> 28 571	<u>29 163</u> 19 583	<u>26 661</u> 19 583	<u>29 163</u> 19 583
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 876</u> 25 109	<u>32 936</u> 30 089	<u>30 100</u> 20 506	<u>27 598</u> 20 506	<u>30 100</u> 20 506
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 896</u> 26 113	<u>34 660</u> 31 786	<u>30 879</u> 21 272	<u>28 377</u> 21 272	<u>30 879</u> 21 272
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 957</u> 27 157	<u>34 660</u> 31 786	<u>30 948</u> 21 340	<u>28 446</u> 21 340	<u>30 948</u> 21 340

							-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 061</u> 28 244	<u>35 930</u> 33 036	<u>32 032</u> 22 407	<u>29 530</u> 22 407	<u>32 032</u> 22 407
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>22 695</u> 20 010	<u>24 354</u> 21 643	<u>24 213</u> 14 712	<u>21 711</u> 14 712	<u>24 213</u> 14 712
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 509</u> 20 810	<u>25 729</u> 22 996	<u>24 758</u> 15 249	<u>22 257</u> 15 249	<u>24 758</u> 15 249
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 354</u> 21 643	<u>28 019</u> 25 250	<u>25 329</u> 15 810	<u>22 827</u> 15 810	<u>25 329</u> 15 810
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 271</u> 22 545	<u>29 577</u> 26 783	<u>26 258</u> 16 724	<u>23 756</u> 16 724	<u>26 258</u> 16 724
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 271</u> 22 545	<u>29 577</u> 26 783	<u>26 258</u> 16 724	<u>23 756</u> 16 724	<u>26 258</u> 16 724
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 187</u> 23 446	<u>30 127</u> 27 324	<u>27 878</u> 18 319	<u>25 376</u> 18 319	<u>27 878</u> 18 319
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 140</u> 24 384	<u>31 684</u> 28 857	<u>29 375</u> 19 793	<u>26 873</u> 19 793	<u>29 375</u> 19 793
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 131</u> 25 360	<u>33 242</u> 30 390	<u>30 323</u> 20 725	<u>27 821</u> 20 725	<u>30 323</u> 20 725
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 161</u> 26 374	<u>34 982</u> 32 104	<u>31 110</u> 21 500	<u>28 608</u> 21 500	<u>31 110</u> 21 500

							-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 233</u> 27 429	<u>34 982</u> 32 104	<u>31 179</u> 21 568	<u>28 677</u> 21 568	<u>31 179</u> 21 568
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 348</u> 28 526	<u>36 265</u> 33 366	<u>32 275</u> 22 647	<u>29 773</u> 22 647	<u>32 275</u> 22 647

					-		-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 395</u> 19 812	<u>29 395</u> 19 812	<u>29 395</u> 19 812	<u>25 248</u> 17 831	<u>24 055</u> 14 556
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 200</u> 20 604	<u>30 200</u> 20 604	<u>30 200</u> 20 604	<u>25 973</u> 18 544	<u>24 595</u> 15 087
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>26 727</u> 19 286	<u>25 159</u> 15 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>27 543</u> 20 089	<u>26 078</u> 16 548
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>27 543</u> 20 089	<u>26 078</u> 16 548

					-		-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>28 359</u> 20 893	<u>27 681</u> 18 125
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 795</u> 24 143	<u>33 795</u> 24 143	<u>33 795</u> 24 143	<u>29 209</u> 21 729	<u>29 163</u> 19 583
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 776</u> 25 109	<u>34 776</u> 25 109	<u>34 776</u> 25 109	<u>30 092</u> 22 598	<u>30 100</u> 20 506
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 797</u> 26 113	<u>35 797</u> 26 113	<u>35 797</u> 26 113	<u>31 010</u> 23 502	<u>30 879</u> 21 272
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 858</u> 27 157	<u>36 858</u> 27 157	<u>36 858</u> 27 157	<u>31 965</u> 24 442	<u>30 948</u> 21 340
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 962</u> 28 244	<u>37 962</u> 28 244	<u>37 962</u> 28 244	<u>32 958</u> 25 419	<u>32 032</u> 22 407
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 596</u> 20 010	<u>29 596</u> 20 010	<u>29 596</u> 20 010	<u>25 430</u> 18 009	<u>24 213</u> 14 712
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 409</u> 20 810	<u>30 409</u> 20 810	<u>30 409</u> 20 810	<u>26 161</u> 18 729	<u>24 758</u> 15 249
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>26 923</u> 19 479	<u>25 329</u> 15 810
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>27 747</u> 20 290	<u>26 258</u> 16 724

					-		-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>27 747</u> 20 290	<u>26 258</u> 16 724
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>28 572</u> 21 102	<u>27 878</u> 18 319
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 040</u> 24 384	<u>34 040</u> 24 384	<u>34 040</u> 24 384	<u>29 429</u> 21 946	<u>29 375</u> 19 793
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 031</u> 25 360	<u>35 031</u> 25 360	<u>35 031</u> 25 360	<u>30 321</u> 22 824	<u>30 323</u> 20 725
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 062</u> 26 374	<u>36 062</u> 26 374	<u>36 062</u> 26 374	<u>31 249</u> 23 737	<u>31 110</u> 21 500
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 134</u> 27 429	<u>37 134</u> 27 429	<u>37 134</u> 27 429	<u>32 213</u> 24 686	<u>31 179</u> 21 568
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 249</u> 28 526	<u>38 249</u> 28 526	<u>38 249</u> 28 526	<u>33 217</u> 25 674	<u>32 275</u> 22 647

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 055</u> 14 556	<u>29 395</u> 19 812	<u>29 395</u> 19 812	<u>31 085</u> 21 235	<u>25 371</u> 19 812
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>24 595</u> 15 087	<u>30 200</u> 20 604	<u>30 200</u> 20 604	<u>32 164</u> 22 297	<u>26 177</u> 20 604
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 159</u> 15 643	<u>31 037</u> 21 429	<u>31 037</u> 21 429	<u>33 296</u> 23 412	<u>27 014</u> 21 429
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 078</u> 16 548	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>34 010</u> 24 114	<u>27 921</u> 22 321
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 078</u> 16 548	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>34 745</u> 24 838	<u>27 921</u> 22 321
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 681</u> 18 125	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>35 502</u> 25 583	<u>28 828</u> 23 214
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 163</u> 19 583	<u>33 795</u> 24 143	<u>33 795</u> 24 143	<u>36 282</u> 26 350	<u>29 772</u> 24 143
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 506	<u>34 776</u> 25 109	<u>34 776</u> 25 109	<u>36 990</u> 27 048	<u>30 753</u> 25 109
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 879</u> 21 272	<u>35 797</u> 26 113	<u>35 797</u> 26 113	<u>37 814</u> 27 859	<u>31 773</u> 26 113
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 948</u> 21 340	<u>36 858</u> 27 157	<u>36 858</u> 27 157	<u>38 664</u> 28 695	<u>32 835</u> 27 157

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 032</u> 22 407	<u>37 962</u> 28 244	<u>37 962</u> 28 244	<u>39 538</u> 29 556	<u>33 938</u> 28 244
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 213</u> 14 712	<u>29 596</u> 20 010	<u>29 596</u> 20 010	<u>31 322</u> 21 469	<u>25 573</u> 20 010
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 758</u> 15 249	<u>30 409</u> 20 810	<u>30 409</u> 20 810	<u>32 413</u> 22 542	<u>26 386</u> 20 810
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 329</u> 15 810	<u>31 255</u> 21 643	<u>31 255</u> 21 643	<u>33 558</u> 23 669	<u>27 232</u> 21 643
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 258</u> 16 724	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>34 279</u> 24 379	<u>28 148</u> 22 545
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 258</u> 16 724	<u>32 171</u> 22 545	<u>32 171</u> 22 545	<u>35 022</u> 25 111	<u>28 148</u> 22 545
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 878</u> 18 319	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>35 788</u> 25 864	<u>29 064</u> 23 446
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 375</u> 19 793	<u>34 040</u> 24 384	<u>34 040</u> 24 384	<u>36 576</u> 26 640	<u>30 017</u> 24 384
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 323</u> 20 725	<u>35 031</u> 25 360	<u>35 031</u> 25 360	<u>37 292</u> 27 345	<u>31 008</u> 25 360
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 110</u> 21 500	<u>36 062</u> 26 374	<u>36 062</u> 26 374	<u>38 126</u> 28 165	<u>32 039</u> 26 374

					-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 179</u> 21 568	<u>37 134</u> 27 429	<u>37 134</u> 27 429	<u>38 984</u> 29 010	<u>33 110</u> 27 429
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 275</u> 22 647	<u>38 249</u> 28 526	<u>38 249</u> 28 526	<u>39 868</u> 29 881	<u>34 225</u> 28 526

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 055</u> 14 556	<u>29 395</u> 19 812	<u>18 878</u> 14 556	<u>22 109</u> 14 556
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>24 595</u> 15 087	<u>30 200</u> 20 604	<u>19 418</u> 15 087	<u>22 649</u> 15 087
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 159</u> 15 643	<u>31 037</u> 21 429	<u>19 982</u> 15 643	<u>23 213</u> 15 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 078</u> 16 548	<u>31 944</u> 22 321	<u>20 902</u> 16 548	<u>24 132</u> 16 548
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 078</u> 16 548	<u>31 944</u> 22 321	<u>20 902</u> 16 548	<u>24 132</u> 16 548

					,			
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 681</u> 18 125	<u>32 852</u> 23 214	<u>22 504</u> 18 125	<u>25 735</u> 18 125
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 163</u> 19 583	<u>33 795</u> 24 143	<u>23 986</u> 19 583	<u>27 217</u> 19 583
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 506	<u>34 776</u> 25 109	<u>24 923</u> 20 506	<u>28 154</u> 20 506
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 879</u> 21 272	<u>35 797</u> 26 113	<u>25 702</u> 21 272	<u>28 933</u> 21 272
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 948</u> 21 340	<u>36 858</u> 27 157	<u>25 771</u> 21 340	<u>29 002</u> 21 340
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 032</u> 22 407	<u>37 962</u> 28 244	<u>26 855</u> 22 407	<u>30 086</u> 22 407
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 213</u> 14 712	<u>29 596</u> 20 010	<u>19 036</u> 14 712	<u>22 267</u> 14 712
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 758</u> 15 249	<u>30 409</u> 20 810	<u>19 582</u> 15 249	<u>22 813</u> 15 249
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 329</u> 15 810	<u>31 255</u> 21 643	<u>20 152</u> 15 810	<u>23 383</u> 15 810
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 258</u> 16 724	<u>32 171</u> 22 545	<u>21 081</u> 16 724	<u>24 312</u> 16 724

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 258</u> 16 724	<u>32 171</u> 22 545	<u>21 081</u> 16 724	<u>24 312</u> 16 724
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 878</u> 18 319	<u>33 087</u> 23 446	<u>22 701</u> 18 319	<u>25 932</u> 18 319
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 375</u> 19 793	<u>34 040</u> 24 384	<u>24 198</u> 19 793	<u>27 429</u> 19 793
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 323</u> 20 725	<u>35 031</u> 25 360	<u>25 146</u> 20 725	<u>28 377</u> 20 725
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 110</u> 21 500	<u>36 062</u> 26 374	<u>25 933</u> 21 500	<u>29 164</u> 21 500
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 179</u> 21 568	<u>37 134</u> 27 429	<u>26 002</u> 21 568	<u>29 233</u> 21 568
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 275</u> 22 647	<u>38 249</u> 28 526	<u>27 098</u> 22 647	<u>30 329</u> 22 647

212-103.

				,	.	.	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	-		-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,					
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.
212-201.

					,	.	.	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>44 054</u> 32 390	<u>41 859</u> 32 158	<u>37 363</u> 32 359	<u>36 117</u> 32 359	<u>37 363</u> 32 359	
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 363</u> 32 693	<u>42 153</u> 32 446	<u>38 672</u> 33 654	<u>37 426</u> 33 654	<u>38 672</u> 33 654	
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 207</u> 36 518	<u>44 236</u> 34 488	<u>40 035</u> 35 000	<u>38 789</u> 35 000	<u>40 035</u> 35 000	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 600</u> 37 277	<u>49 594</u> 35 302	<u>43 969</u> 36 607	<u>42 100</u> 36 607	<u>43 969</u> 36 607	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 368</u> 38 036	<u>50 516</u> 36 206	<u>45 324</u> 37 946	<u>43 455</u> 37 946	<u>45 324</u> 37 946	

				,	-		-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 817</u> 32 158	<u>42 936</u> 32 158	<u>41 859</u> 32 158	<u>43 332</u> 32 158	<u>37 363</u> 32 359
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 111</u> 32 446	<u>43 230</u> 32 446	<u>42 153</u> 32 446	<u>43 626</u> 32 446	<u>38 672</u> 33 654
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>46 194</u> 34 488	<u>45 313</u> 34 488	<u>44 236</u> 34 488	<u>45 709</u> 34 488	<u>40 035</u> 35 000
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>52 532</u> 35 302	<u>51 210</u> 35 302	<u>49 594</u> 35 302	<u>51 805</u> 35 302	<u>43 969</u> 36 607
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>53 454</u> 36 206	<u>52 132</u> 36 206	<u>50 516</u> 36 206	<u>52 727</u> 36 206	<u>45 324</u> 37 946

				,	-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>37 363</u> 32 359	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>37 363</u> 32 359
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>38 672</u> 33 654	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>38 672</u> 33 654
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>40 035</u> 35 000	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488	<u>40 035</u> 35 000
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>43 969</u> 36 607	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302	<u>43 969</u> 36 607
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>45 324</u> 37 946	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206	<u>45 324</u> 37 946

212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 817</u> 32 158	<u>34 784</u> 32 359	<u>36 393</u> 32 359
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 111</u> 32 446	<u>36 094</u> 33 654	<u>37 703</u> 33 654

212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>46 194</u> 34 488	<u>37 457</u> 35 000	<u>39 066</u> 35 000
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>52 532</u> 35 302	<u>40 101</u> 36 607	<u>42 515</u> 36 607
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>53 454</u> 36 206	<u>41 457</u> 37 946	<u>43 870</u> 37 946

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449	<u>26 489</u> 24 680
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427	<u>28 425</u> 26 578
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444	<u>29 532</u> 27 663

212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766	<u>31 468</u> 29 561
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155	<u>33 313</u> 31 369
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612	<u>35 203</u> 33 223
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143	<u>38 569</u> 36 522

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

				,	.	.	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 119</u> 15 700	<u>25 595</u> 23 058	<u>22 385</u> 13 673	<u>21 480</u> 15 039	<u>22 385</u> 13 673
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 203</u> 16 767	<u>26 298</u> 23 750	<u>23 197</u> 14 472	<u>22 323</u> 15 868	<u>23 197</u> 14 472

							-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 907</u> 18 444	<u>27 205</u> 24 643	<u>24 281</u> 15 538	<u>23 377</u> 16 906	<u>24 281</u> 15 538
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 125</u> 19 643	<u>28 475</u> 25 893	<u>25 185</u> 16 429	<u>24 271</u> 17 786	<u>25 185</u> 16 429
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 123</u> 20 625	<u>29 528</u> 26 929	<u>26 020</u> 17 250	<u>25 174</u> 18 675	<u>26 020</u> 17 250
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 219</u> 22 688	<u>34 372</u> 31 696	<u>27 325</u> 18 534	<u>26 284</u> 19 767	<u>27 325</u> 18 534
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 847</u> 25 274	<u>35 732</u> 33 036	<u>28 870</u> 20 055	<u>27 586</u> 21 049	<u>28 870</u> 20 055
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 130</u> 26 538	<u>37 075</u> 34 357	<u>29 889</u> 21 058	<u>28 655</u> 22 101	<u>29 889</u> 21 058
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 478</u> 27 864	<u>38 471</u> 35 731	<u>30 958</u> 22 111	<u>29 778</u> 23 206	<u>30 958</u> 22 111
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 309</u> 30 651	<u>39 923</u> 37 161	<u>32 660</u> 23 786	<u>31 343</u> 24 746	<u>32 660</u> 23 786
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 102</u> 10 629	<u>15 585</u> 11 715	<u>19 408</u> 11 635	<u>18 233</u> 11 715	<u>23 574</u> 11 715

					-		-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 445</u> 15 700	<u>22 276</u> 13 345	<u>24 445</u> 15 700	<u>20 096</u> 13 345	<u>23 774</u> 15 039
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 529</u> 16 767	<u>23 197</u> 14 252	<u>25 529</u> 16 767	<u>21 870</u> 15 090	<u>24 616</u> 15 868
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 233</u> 18 444	<u>24 645</u> 15 677	<u>27 233</u> 18 444	<u>23 403</u> 16 599	<u>25 671</u> 16 906
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 451</u> 19 643	<u>25 681</u> 16 696	<u>28 451</u> 19 643	<u>24 499</u> 17 679	<u>26 564</u> 17 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 449</u> 20 625	<u>26 529</u> 17 531	<u>29 449</u> 20 625	<u>25 397</u> 18 563	<u>27 468</u> 18 675
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 544</u> 22 688	<u>28 310</u> 19 284	<u>31 544</u> 22 688	<u>27 283</u> 20 419	<u>28 577</u> 19 767
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 172</u> 25 274	<u>30 544</u> 21 483	<u>34 172</u> 25 274	<u>29 649</u> 22 747	<u>29 879</u> 21 049
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>35 456</u> 26 538	<u>31 635</u> 22 557	<u>35 456</u> 26 538	<u>30 804</u> 23 884	<u>30 948</u> 22 101
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 804</u> 27 864	<u>32 781</u> 23 685	<u>36 804</u> 27 864	<u>32 017</u> 25 078	<u>32 071</u> 23 206
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 635</u> 30 651	<u>35 187</u> 26 053	<u>39 635</u> 30 651	<u>34 565</u> 27 586	<u>33 636</u> 24 746

8.04-08-2024

					-		-	-	-
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					<u>26 064</u> 11 715

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 774</u> 15 039	<u>24 445</u> 15 700	<u>24 445</u> 15 700	<u>23 382</u> 14 434	<u>20 757</u> 15 700
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 616</u> 15 868	<u>25 529</u> 16 767	<u>25 529</u> 16 767	<u>23 822</u> 14 867	<u>21 841</u> 16 767
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 671</u> 16 906	<u>27 233</u> 18 444	<u>27 233</u> 18 444	<u>24 319</u> 15 356	<u>23 545</u> 18 444
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 564</u> 17 786	<u>28 451</u> 19 643	<u>28 451</u> 19 643	<u>24 537</u> 15 571	<u>24 763</u> 19 643

					-	-	-	-	-
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 468</u> 18 675	<u>29 449</u> 20 625	<u>29 449</u> 20 625	<u>25 012</u> 16 038	<u>25 761</u> 20 625
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 577</u> 19 767	<u>31 544</u> 22 688	<u>31 544</u> 22 688	<u>27 156</u> 18 149	<u>27 856</u> 22 688
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 879</u> 21 049	<u>34 172</u> 25 274	<u>34 172</u> 25 274	<u>28 118</u> 19 095	<u>30 484</u> 25 274
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 948</u> 22 101	<u>35 456</u> 26 538	<u>35 456</u> 26 538	<u>28 700</u> 19 668	<u>31 768</u> 26 538
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 071</u> 23 206	<u>36 804</u> 27 864	<u>36 804</u> 27 864	<u>29 299</u> 20 258	<u>33 116</u> 27 864
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 636</u> 24 746	<u>39 635</u> 30 651	<u>39 635</u> 30 651	<u>29 917</u> 20 866	<u>35 947</u> 30 651
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 234</u> 11 715				

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 774</u> 15 039	<u>24 445</u> 15 700	<u>17 640</u> 13 673	<u>21 990</u> 15 039
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 616</u> 15 868	<u>25 529</u> 16 767	<u>18 452</u> 14 472	<u>22 832</u> 15 868
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 671</u> 16 906	<u>27 233</u> 18 444	<u>19 535</u> 15 538	<u>23 887</u> 16 906
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 564</u> 17 786	<u>28 451</u> 19 643	<u>20 440</u> 16 429	<u>24 780</u> 17 786
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 468</u> 18 675	<u>29 449</u> 20 625	<u>21 274</u> 17 250	<u>25 684</u> 18 675
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 577</u> 19 767	<u>31 544</u> 22 688	<u>22 579</u> 18 534	<u>26 793</u> 19 767
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 879</u> 21 049	<u>34 172</u> 25 274	<u>24 124</u> 20 055	<u>28 095</u> 21 049
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 948</u> 22 101	<u>35 456</u> 26 538	<u>25 143</u> 21 058	<u>29 165</u> 22 101
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 071</u> 23 206	<u>36 804</u> 27 864	<u>26 213</u> 22 111	<u>30 288</u> 23 206
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 636</u> 24 746	<u>39 635</u> 30 651	<u>27 915</u> 23 786	<u>31 852</u> 24 746

212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0300	28013-98 -	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>22 660</u> 11 715		<u>16 079</u> 11 715	<u>20 725</u> 12 927

212-402.

							-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 989</u> 23 108	<u>25 918</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 193</u> 22 325	<u>25 125</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 403</u> 20 562	<u>23 341</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411

							-	-	-
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 806</u> 19 975	<u>22 746</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 806</u> 19 975	<u>22 746</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 205</u> 20 367	<u>23 143</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 267</u> 22 912	<u>25 194</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>28 566</u> 25 850	<u>28 485</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>26 262</u> 23 892	<u>26 187</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,			-	-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	-		-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411

					-		-	-	-
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	-		-	-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>23 522</u> 19 173
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>22 799</u> 18 464
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>21 452</u> 17 143

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>21 003</u> 16 703
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>21 004</u> 16 704
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>21 327</u> 17 021
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>22 397</u> 18 879
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>33 070</u> 28 857
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>30 329</u> 26 656
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	-	-	-	-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,				
212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{24\ 190}{19\ 828}$	$\frac{24\ 190}{19\ 828}$	$\frac{24\ 190}{19\ 828}$	$\frac{24\ 190}{19\ 828}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{24\ 190}{19\ 828}$	$\frac{24\ 190}{19\ 828}$	$\frac{24\ 190}{19\ 828}$	$\frac{24\ 190}{19\ 828}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{24\ 588}{20\ 218}$	$\frac{24\ 588}{20\ 218}$	$\frac{24\ 588}{20\ 218}$	$\frac{24\ 588}{20\ 218}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{26\ 338}{22\ 743}$	$\frac{26\ 338}{22\ 743}$	$\frac{26\ 338}{22\ 743}$	$\frac{26\ 338}{22\ 743}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{29\ 809}{25\ 660}$	$\frac{29\ 809}{25\ 660}$	$\frac{29\ 809}{25\ 660}$	$\frac{29\ 809}{25\ 660}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{27\ 330}{23\ 716}$	$\frac{27\ 330}{23\ 716}$	$\frac{27\ 330}{23\ 716}$	$\frac{27\ 330}{23\ 716}$
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	(0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

				,				
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.	.	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 825</u> 22 750	<u>22 934</u> 22 143	<u>23 137</u> 21 964	<u>22 863</u> 21 964	<u>24 348</u> 21 964	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 825</u> 22 750	<u>22 934</u> 22 143	<u>23 137</u> 21 964	<u>22 863</u> 21 964	<u>24 348</u> 21 964	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 825</u> 22 750	<u>22 934</u> 22 143	<u>23 137</u> 21 964	<u>22 863</u> 21 964	<u>24 348</u> 21 964	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 825</u> 22 750	<u>22 934</u> 22 143	<u>23 137</u> 21 964	<u>22 863</u> 21 964	<u>24 348</u> 21 964	
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 714</u> 23 625	<u>27 288</u> 26 429	<u>23 814</u> 22 634	<u>23 540</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 714</u> 23 625	<u>27 288</u> 26 429	<u>23 814</u> 22 634	<u>23 540</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 714</u> 23 625	<u>25 837</u> 25 000	<u>23 814</u> 22 634	<u>23 540</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	

							-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 714</u> 23 625	<u>25 837</u> 25 000	<u>23 814</u> 22 634	<u>23 540</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 825</u> 22 750	<u>25 837</u> 25 000	<u>23 591</u> 22 411	<u>23 317</u> 22 411	<u>24 801</u> 22 411
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 825</u> 22 750	<u>25 837</u> 25 000	<u>23 591</u> 22 411	<u>23 317</u> 22 411	<u>24 801</u> 22 411
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 603</u> 24 500	<u>28 209</u> 27 334	<u>25 943</u> 24 747	<u>25 669</u> 24 747	<u>27 175</u> 24 747
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 603</u> 24 500	<u>28 189</u> 27 316	<u>25 926</u> 24 730	<u>25 652</u> 24 730	<u>27 158</u> 24 730
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 670</u> 21 613	<u>28 189</u> 27 316	<u>23 612</u> 22 416	<u>25 688</u> 24 766	<u>26 621</u> 24 201
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 047</u> 21 000	<u>24 800</u> 23 980	<u>21 791</u> 20 625	<u>21 517</u> 20 625	<u>22 987</u> 20 625
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 047</u> 21 000	<u>24 521</u> 23 705	<u>21 791</u> 20 625	<u>21 517</u> 20 625	<u>22 987</u> 20 625
212-501-0500	1225-2019								

8.04-08-2024

							-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 947</u> 22 870	<u>25 025</u> 24 201	<u>23 086</u> 21 911	<u>22 812</u> 21 911	<u>24 293</u> 21 911
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 947</u> 22 870	<u>25 025</u> 24 201	<u>22 142</u> 20 967	<u>21 867</u> 20 967	<u>23 334</u> 20 967

					-		-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 459</u> 25 027	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 110</u> 23 214	<u>24 348</u> 21 964
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 459</u> 25 027	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 110</u> 23 214	<u>24 348</u> 21 964
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 110</u> 23 214	<u>24 348</u> 21 964

					-		-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 525</u> 24 107	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 110</u> 23 214	<u>24 348</u> 21 964
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 017</u> 24 107	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 017</u> 24 107	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 017</u> 24 107	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 017</u> 24 107	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 110</u> 23 214	<u>24 801</u> 22 411
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>25 110</u> 23 214	<u>24 801</u> 22 411
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 339</u> 25 893	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 924</u> 25 000	<u>27 175</u> 24 747
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 924</u> 25 000	<u>27 158</u> 24 730

					-		-	-	-
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 438</u> 22 054	<u>24 438</u> 22 054	<u>23 930</u> 22 054	<u>27 239</u> 24 810
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 743</u> 24 322	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 295</u> 21 429	<u>22 987</u> 20 625
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 460</u> 24 043	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 295</u> 21 429	<u>22 987</u> 20 625
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 972</u> 24 547	<u>25 742</u> 23 337	<u>25 742</u> 23 337	<u>25 234</u> 23 337	<u>24 293</u> 21 911
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 972</u> 24 547	<u>25 742</u> 23 337	<u>25 742</u> 23 337	<u>25 234</u> 23 337	<u>23 334</u> 20 967

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 348</u> 21 964	<u>25 864</u> 25 027	<u>26 809</u> 25 027	<u>27 549</u> 25 027	<u>24 754</u> 23 214
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 348</u> 21 964	<u>25 864</u> 25 027	<u>26 809</u> 25 027	<u>27 549</u> 25 027	<u>24 754</u> 23 214
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 348</u> 21 964	<u>24 930</u> 24 107	<u>25 875</u> 24 107	<u>26 614</u> 24 107	<u>24 754</u> 23 214
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 348</u> 21 964	<u>24 930</u> 24 107	<u>25 875</u> 24 107	<u>26 614</u> 24 107	<u>24 754</u> 23 214
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 200</u> 25 357	<u>27 145</u> 25 357	<u>27 884</u> 25 357	<u>25 661</u> 24 107
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 200</u> 25 357	<u>27 145</u> 25 357	<u>27 884</u> 25 357	<u>25 661</u> 24 107
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 200</u> 25 357	<u>27 145</u> 25 357	<u>27 884</u> 25 357	<u>25 661</u> 24 107
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 200</u> 25 357	<u>27 145</u> 25 357	<u>27 884</u> 25 357	<u>25 661</u> 24 107

					-	-	-	-	-
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 801</u> 22 411	<u>24 023</u> 23 214	<u>24 967</u> 23 214	<u>25 707</u> 23 214	<u>24 754</u> 23 214
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 801</u> 22 411	<u>24 023</u> 23 214	<u>24 967</u> 23 214	<u>25 707</u> 23 214	<u>24 754</u> 23 214
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 175</u> 24 747	<u>26 744</u> 25 893	<u>27 689</u> 25 893	<u>28 429</u> 25 893	<u>26 568</u> 25 000
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 158</u> 24 730	<u>25 837</u> 25 000	<u>26 782</u> 25 000	<u>27 521</u> 25 000	<u>26 568</u> 25 000
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 239</u> 24 810	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 060</u> 22 321	<u>24 800</u> 22 321	<u>23 575</u> 22 054
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 987</u> 20 625	<u>25 148</u> 24 322	<u>26 093</u> 24 322	<u>26 833</u> 24 322	<u>22 940</u> 21 429
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 987</u> 20 625	<u>24 865</u> 24 043	<u>25 810</u> 24 043	<u>26 549</u> 24 043	<u>22 940</u> 21 429
212-501-0500	1225-2019								

				,	-	-	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 293</u> 21 911	<u>25 377</u> 24 547	<u>26 322</u> 24 547	<u>27 061</u> 24 547	<u>24 879</u> 23 337
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 334</u> 20 967	<u>25 377</u> 24 547	<u>26 322</u> 24 547	<u>27 061</u> 24 547	<u>24 879</u> 23 337

				,				
212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 348</u> 21 964	<u>25 618</u> 23 214	<u>23 227</u> 21 964	<u>23 921</u> 21 964
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 348</u> 21 964	<u>25 618</u> 23 214	<u>23 227</u> 21 964	<u>23 921</u> 21 964
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 348</u> 21 964	<u>25 618</u> 23 214	<u>23 227</u> 21 964	<u>23 921</u> 21 964

212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 348</u> 21 964	<u>25 618</u> 23 214	<u>23 227</u> 21 964	<u>23 921</u> 21 964
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 525</u> 24 107	<u>23 907</u> 22 634	<u>24 601</u> 22 634
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 525</u> 24 107	<u>23 907</u> 22 634	<u>24 601</u> 22 634
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 525</u> 24 107	<u>23 907</u> 22 634	<u>24 601</u> 22 634
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 525</u> 24 107	<u>23 907</u> 22 634	<u>24 601</u> 22 634
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 801</u> 22 411	<u>25 618</u> 23 214	<u>23 681</u> 22 411	<u>24 375</u> 22 411
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 801</u> 22 411	<u>25 618</u> 23 214	<u>23 681</u> 22 411	<u>24 375</u> 22 411
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 175</u> 24 747	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 055</u> 24 747	<u>26 749</u> 24 747
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 158</u> 24 730	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 037</u> 24 730	<u>26 731</u> 24 730

212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 239</u> 24 810	<u>24 438</u> 22 054	<u>26 118</u> 24 810	<u>26 812</u> 24 810
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 987</u> 20 625	<u>23 803</u> 21 429	<u>21 866</u> 20 625	<u>22 560</u> 20 625
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 987</u> 20 625	<u>23 803</u> 21 429	<u>21 866</u> 20 625	<u>22 560</u> 20 625
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 293</u> 21 911	<u>25 742</u> 23 337	<u>23 173</u> 21 911	<u>23 867</u> 21 911
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 334</u> 20 967	<u>25 742</u> 23 337	<u>22 213</u> 20 967	<u>22 907</u> 20 967

212-502.

					,	.	.	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 714</u> 23 625	<u>27 288</u> 26 429	<u>23 814</u> 22 634	<u>23 540</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 714</u> 23 625	<u>27 288</u> 26 429	<u>23 814</u> 22 634	<u>23 540</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 714</u> 23 625	<u>27 288</u> 26 429	<u>23 814</u> 22 634	<u>23 540</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 714</u> 23 625	<u>27 288</u> 26 429	<u>23 814</u> 22 634	<u>23 540</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	

					,	-	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019									

				,	-		-	-	-
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 017</u> 24 107	<u>25 028</u> 22 634
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 017</u> 24 107	<u>25 028</u> 22 634
212-502-0103	, I		1	1000	<u>27 795</u> 25 357	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 017</u> 24 107	<u>25 028</u> 22 634
212-502-0104	, II		1	1000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 017</u> 24 107	<u>25 028</u> 22 634

				,	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 200</u> 25 357	<u>27 145</u> 25 357	<u>27 884</u> 25 357	<u>25 661</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 200</u> 25 357	<u>27 145</u> 25 357	<u>27 884</u> 25 357	<u>25 661</u> 24 107

					-	-	-	-	-
212-502-0103	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 200</u> 25 357	<u>27 145</u> 25 357	<u>27 884</u> 25 357	<u>25 661</u> 24 107
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>25 837</u> 25 000	<u>26 782</u> 25 000	<u>27 521</u> 25 000	<u>25 661</u> 24 107

212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 525</u> 24 107	<u>23 907</u> 22 634	<u>24 601</u> 22 634
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 525</u> 24 107	<u>23 907</u> 22 634	<u>24 601</u> 22 634
212-502-0103	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 525</u> 24 107	<u>23 907</u> 22 634	<u>24 601</u> 22 634
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>26 525</u> 24 107	<u>23 907</u> 22 634	<u>24 601</u> 22 634

8.04-08-2024

264

212-503.

-

					,	.	.	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 519</u> 29 338	<u>32 619</u> 31 675	<u>30 542</u> 29 309	<u>30 267</u> 29 309	<u>31 810</u> 29 309	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 373</u> 28 210	<u>31 381</u> 30 457	<u>29 406</u> 28 182	<u>29 132</u> 28 182	<u>30 665</u> 28 182	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 270</u> 27 125	<u>30 191</u> 29 286	<u>28 314</u> 27 098	<u>28 040</u> 27 098	<u>29 564</u> 27 098	

					,	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 612</u> 31 082	<u>32 448</u> 29 937	<u>32 448</u> 29 937	<u>31 940</u> 29 937	<u>31 810</u> 29 309

					-		-	-	-
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 397</u> 29 887	<u>31 278</u> 28 786	<u>31 278</u> 28 786	<u>30 770</u> 28 786	<u>30 665</u> 28 182
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 229</u> 28 738	<u>30 153</u> 27 679	<u>30 153</u> 27 679	<u>29 645</u> 27 679	<u>29 564</u> 27 098

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 810</u> 29 309	<u>32 017</u> 31 082	<u>32 962</u> 31 082	<u>33 701</u> 31 082	<u>31 585</u> 29 937
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 665</u> 28 182	<u>30 802</u> 29 887	<u>31 747</u> 29 887	<u>32 487</u> 29 887	<u>30 415</u> 28 786
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 564</u> 27 098	<u>29 634</u> 28 738	<u>30 579</u> 28 738	<u>31 319</u> 28 738	<u>29 290</u> 27 679

					,			
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 810</u> 29 309	<u>32 448</u> 29 937	<u>30 690</u> 29 309	<u>31 384</u> 29 309
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 665</u> 28 182	<u>31 278</u> 28 786	<u>29 544</u> 28 182	<u>30 238</u> 28 182
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 564</u> 27 098	<u>30 153</u> 27 679	<u>28 443</u> 27 098	<u>29 137</u> 27 098

212-6.
212-601. ,
-

					,	.	.	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

					,	-		-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

				,	-		-	-	-
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-							
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,				
212-601-0100	- 1168-2006	-						
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$	$\frac{53}{51}$
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213.**213-1.****213-101.**

					,	.	.	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>74 858</u> 67 598	<u>88 881</u> 66 964	<u>83 339</u> 66 964	<u>79 618</u> 66 964	<u>86 858</u> 66 964	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>74 858</u> 67 598	<u>88 881</u> 66 964	<u>83 339</u> 66 964	<u>79 618</u> 66 964	<u>86 858</u> 66 964	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>79 857</u> 72 858	<u>112 180</u> 89 860	<u>103 935</u> 89 860	<u>101 142</u> 89 860	<u>106 448</u> 89 860	
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>84 856</u> 78 118	<u>112 180</u> 89 860	<u>103 935</u> 89 860	<u>101 142</u> 89 860	<u>106 448</u> 89 860	
213-101-0300	530-2012	1000 .								
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>71 101</u> 65 406	<u>93 975</u> 75 052	<u>86 969</u> 75 052	<u>84 597</u> 75 052	<u>89 105</u> 75 052	
213-101-0304	175	1000 .	2	2700	<u>71 101</u> 65 406	<u>93 975</u> 75 052	<u>86 969</u> 75 052	<u>84 597</u> 75 052	<u>89 105</u> 75 052	
213-101-0305	200	1000 .	2	2700	<u>71 101</u> 65 406	<u>93 975</u> 75 052	<u>86 969</u> 75 052	<u>84 597</u> 75 052	<u>89 105</u> 75 052	

					,	.	.	-	-	-
213-101-0400	530-2012	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>91 123</u> 84 821	<u>113 258</u> 93 750	<u>106 252</u> 93 750	<u>103 880</u> 93 750	<u>108 388</u> 93 750	
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>91 123</u> 84 821	<u>113 258</u> 93 750	<u>106 252</u> 93 750	<u>103 880</u> 93 750	<u>108 388</u> 93 750	
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>91 123</u> 84 821	<u>113 258</u> 93 750	<u>106 252</u> 93 750	<u>103 880</u> 93 750	<u>108 388</u> 93 750	
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								

					-		-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>89 824</u> 67 598	<u>85 300</u> 67 598	<u>84 797</u> 67 598	<u>80 674</u> 67 598	<u>89 944</u> 66 964
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>89 824</u> 67 598	<u>85 300</u> 67 598	<u>84 797</u> 67 598	<u>80 674</u> 67 598	<u>89 944</u> 66 964
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>94 998</u> 72 858	<u>89 568</u> 72 858	<u>88 562</u> 72 858	<u>84 970</u> 72 858	<u>109 867</u> 89 860
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>100 171</u> 78 118	<u>93 836</u> 78 118	<u>92 328</u> 78 118	<u>89 265</u> 78 118	<u>109 867</u> 89 860
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 112</u> 65 406	<u>78 730</u> 65 406	<u>77 449</u> 65 406	<u>74 846</u> 65 406	<u>92 010</u> 75 052
213-101-0304	175	1000 .	2	2700	<u>84 112</u> 65 406	<u>78 730</u> 65 406	<u>77 449</u> 65 406	<u>74 846</u> 65 406	<u>92 010</u> 75 052
213-101-0305	200	1000 .	2	2700	<u>84 112</u> 65 406	<u>78 730</u> 65 406	<u>77 449</u> 65 406	<u>74 846</u> 65 406	<u>92 010</u> 75 052
213-101-0400	530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>104 135</u> 84 821	<u>98 753</u> 84 821	<u>97 472</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>111 293</u> 93 750

					-		-	-	-
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>104 135</u> 84 821	<u>98 753</u> 84 821	<u>97 472</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>111 293</u> 93 750
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>104 135</u> 84 821	<u>98 753</u> 84 821	<u>97 472</u> 84 821	<u>94 869</u> 84 821	<u>111 293</u> 93 750
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							

					-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>75 441</u> 66 964	<u>89 824</u> 67 598	<u>89 824</u> 67 598	<u>93 885</u> 67 598	<u>78 648</u> 67 598
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>85 249</u> 66 964	<u>89 824</u> 67 598	<u>89 824</u> 67 598	<u>93 885</u> 67 598	<u>78 648</u> 67 598
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>108 862</u> 89 860	<u>97 279</u> 72 858	<u>97 279</u> 72 858	<u>101 727</u> 72 858	<u>83 280</u> 72 858
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>108 862</u> 89 860	<u>104 735</u> 78 118	<u>104 735</u> 78 118	<u>109 569</u> 78 118	<u>87 911</u> 78 118
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>91 155</u> 75 052	<u>87 989</u> 65 406	<u>87 989</u> 65 406	<u>92 096</u> 65 406	<u>73 696</u> 65 406
213-101-0304	175	1000 .	2	2700	<u>91 155</u> 75 052	<u>87 989</u> 65 406	<u>87 989</u> 65 406	<u>92 096</u> 65 406	<u>73 696</u> 65 406
213-101-0305	200	1000 .	2	2700	<u>91 155</u> 75 052	<u>87 989</u> 65 406	<u>87 989</u> 65 406	<u>92 096</u> 65 406	<u>73 696</u> 65 406
213-101-0400	530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>110 438</u> 93 750	<u>108 012</u> 84 821	<u>108 012</u> 84 821	<u>112 119</u> 84 821	<u>93 719</u> 84 821

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>110 438</u> 93 750	<u>108 012</u> 84 821	<u>108 012</u> 84 821	<u>112 119</u> 84 821	<u>93 719</u> 84 821
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 438</u> 93 750	<u>108 012</u> 84 821	<u>108 012</u> 84 821	<u>112 119</u> 84 821	<u>93 719</u> 84 821
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>87 059</u> 66 964	<u>82 886</u> 67 598	<u>78 922</u> 66 964	<u>80 020</u> 66 964
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>87 059</u> 66 964	<u>82 886</u> 67 598	<u>78 922</u> 66 964	<u>80 020</u> 66 964
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>105 544</u> 89 860	<u>86 954</u> 72 858	<u>98 404</u> 89 860	<u>101 839</u> 89 860
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>105 544</u> 89 860	<u>91 021</u> 78 118	<u>98 404</u> 89 860	<u>101 839</u> 89 860
213-101-0300	530-2012	1000 .						
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>88 336</u> 75 052	<u>76 338</u> 65 406	<u>82 271</u> 75 052	<u>85 189</u> 75 052
213-101-0304	175	1000 .	2	2700	<u>88 336</u> 75 052	<u>76 338</u> 65 406	<u>82 271</u> 75 052	<u>85 189</u> 75 052
213-101-0305	200	1000 .	2	2700	<u>88 336</u> 75 052	<u>76 338</u> 65 406	<u>82 271</u> 75 052	<u>85 189</u> 75 052
213-101-0400	530-2012	1000 .						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>107 619</u> 93 750	<u>96 361</u> 84 821	<u>101 554</u> 93 750	<u>104 472</u> 93 750

					,			
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>107 619</u> 93 750	<u>96 361</u> 84 821	<u>101 554</u> 93 750	<u>104 472</u> 93 750
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>107 619</u> 93 750	<u>96 361</u> 84 821	<u>101 554</u> 93 750	<u>104 472</u> 93 750
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .						

213-102.

				,	.
213-102-0200	379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>85 782</u> 79 071
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>85 782</u> 79 071
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>85 782</u> 79 071

213-104. , , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243

				,	.
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-2.
213-201.

					,	.	.	-	-	-
213-201-0100	380 250 219 (10,7) 530-2012	3								
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	

					,	-		-	-	-
213-201-0100	380 250 219 (10,7) 530-2012	3								
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	

8.04-08-2024

					-		-	-	-
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600

					-	-	-	-	-
213-201-0100	380 250 219 (10,7) 530-2012	3							
213-201-0101	100	3	2	800	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600

					,				
213-201-0100	380 250 219 (10,7) 530-2012	3							
213-201-0101	100	3	2	800	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600	
213-201-0102	125	3	2	800	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600	
213-201-0103	150	3	2	800	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600	

213-3.
213-301.

, ,

					,	.	.	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 959</u> 31 696	<u>34 333</u> 28 125	<u>32 339</u> 28 125	<u>31 512</u> 28 125	<u>33 083</u> 28 125	
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 903</u> 22 321	<u>29 936</u> 24 107	<u>27 906</u> 24 107	<u>26 851</u> 24 107	<u>28 413</u> 24 107	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 050</u> 22 321					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 867</u> 22 321					
213-301-0300	()	3								

				,	.		-	-	-
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>22 282</u> 21 131				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>22 326</u> 21 131				

				,	-		-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 492</u> 31 696	<u>36 617</u> 31 696	<u>36 171</u> 31 696	<u>35 264</u> 31 696	<u>34 095</u> 28 125
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 175</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

				,	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 797</u> 28 125	<u>39 843</u> 31 696	<u>39 843</u> 31 696	<u>39 843</u> 31 696	<u>34 864</u> 31 696

					-	-	-	-	-
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>28 921</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

213-301-0100	31360-2007 ()	3						
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{32\,815}{28\,125}$	$\frac{35\,784}{31\,696}$	$\frac{30\,702}{28\,125}$	$\frac{31\,718}{28\,125}$
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	$\frac{28\,109}{24\,107}$	$\frac{29\,936}{24\,107}$	$\frac{26\,201}{24\,107}$	$\frac{27\,135}{24\,107}$
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800				
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660				

213-302.

					,	.	.	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>539</u> 504	<u>559</u> 436	<u>512</u> 436	<u>496</u> 436	<u>527</u> 436	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>367</u> 282	<u>578</u> 495	<u>549</u> 495	<u>539</u> 495	<u>558</u> 495	
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>600</u> 563	<u>606</u> 495	<u>573</u> 495	<u>557</u> 495	<u>587</u> 495	

					,	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>630</u> 504	<u>595</u> 504	<u>586</u> 504	<u>569</u> 504	<u>546</u> 436
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1					<u>570</u> 495

8.04-08-2024

					-		-	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>691</u> 563	<u>655</u> 563	<u>647</u> 563	<u>630</u> 563	<u>606</u> 495

					-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>540</u> 436	<u>550</u> 515	<u>543</u> 508	<u>560</u> 525	<u>489</u> 436
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>567</u> 495				
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>600</u> 495	<u>610</u> 574	<u>603</u> 567	<u>621</u> 584	<u>550</u> 495

					,				
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>521</u> 436	<u>557</u> 414	<u>481</u> 436	<u>501</u> 436	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>555</u> 495		<u>530</u> 495	<u>542</u> 495	
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>582</u> 495	<u>600</u> 455	<u>541</u> 495	<u>561</u> 495	

213-304.

							-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>364</u> 331	<u>448</u> 321	<u>399</u> 321	<u>381</u> 321	<u>414</u> 321

				,	.		-	-	-
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>502</u> 464	<u>538</u> 409	<u>489</u> 409	<u>472</u> 409	<u>504</u> 409
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>187</u> 170	<u>253</u> 198	<u>236</u> 198	<u>228</u> 198	<u>243</u> 198
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>280</u> 208	<u>314</u> 257	<u>297</u> 257	<u>289</u> 257	<u>304</u> 257
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>365</u> 241				
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31	<u>454</u> 328				

				,	-		-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>459</u> 331	<u>421</u> 331	<u>412</u> 331	<u>394</u> 331	<u>434</u> 321

				,	-		-	-	-
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>596</u> 464	<u>558</u> 464	<u>549</u> 464	<u>531</u> 464	<u>525</u> 409
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>230</u> 170	<u>213</u> 170	<u>208</u> 170	<u>200</u> 170	<u>253</u> 198
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>280</u> 208	<u>275</u> 211	<u>269</u> 208	<u>275</u> 208	<u>314</u> 257
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31				<u>352</u> 220	
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31				<u>433</u> 300	

				,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>428</u> 321	<u>430</u> 337	<u>426</u> 333	<u>435</u> 342	<u>347</u> 295

				,	-	-	-	-	-
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>519</u> 409	<u>567</u> 470	<u>563</u> 466	<u>573</u> 475	<u>484</u> 428
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>250</u> 198	<u>243</u> 170	<u>243</u> 170	<u>243</u> 170	<u>195</u> 170
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>311</u> 257	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31					<u>341</u> 220
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31					<u>423</u> 300

				,				
213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>408</u> 321	<u>339</u> 268	<u>365</u> 321	<u>386</u> 321

				,				
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>499</u> 409	<u>523</u> 446	<u>455</u> 409	<u>477</u> 409
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>241</u> 198	<u>205</u> 170	<u>220</u> 198	<u>230</u> 198
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>302</u> 257	<u>280</u> 208	<u>281</u> 257	<u>291</u> 257
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31		<u>369</u> 220		
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31		<u>451</u> 300		

213-305.

				,	.	.	-	-	-
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>427</u> 350	<u>409</u> 350	<u>393</u> 350	<u>385</u> 350	<u>400</u> 350

				,	-		-	-	-
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>427</u> 350	<u>408</u> 341	<u>416</u> 350	<u>421</u> 350	<u>409</u> 350

				,	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>407</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350

				,					
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>397</u> 350	<u>427</u> 350	<u>377</u> 350	<u>387</u> 350	

213-306.

							-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 884</u> 2 802	<u>2 886</u> 2 768	<u>2 867</u> 2 768	<u>2 860</u> 2 768	<u>2 873</u> 2 768
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 847</u> 2 716	<u>3 111</u> 2 988	<u>3 096</u> 2 988	<u>3 088</u> 2 988	<u>3 103</u> 2 988
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 208</u> 3 081				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>3 370</u> 3 234				
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>3 730</u> 3 561				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>4 196</u> 4 013				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>3 814</u> 3 632				
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>3 743</u> 3 640	<u>3 711</u> 3 571	<u>3 692</u> 3 571	<u>3 685</u> 3 571	<u>3 698</u> 3 571
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>3 658</u> 3 505	<u>4 001</u> 3 855	<u>3 986</u> 3 855	<u>3 978</u> 3 855	<u>3 992</u> 3 855

				,	.		-	-	-
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>3 628</u> 3 492				
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	<u>3 811</u> 3 667				
213-306-0112	90 ,	2	1	16	<u>4 212</u> 4 034				
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	<u>4 449</u> 4 260				
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	<u>5 764</u> 5 544				

				,	-		-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 922</u> 2 802	<u>2 907</u> 2 802	<u>2 903</u> 2 802	<u>2 896</u> 2 802	<u>2 881</u> 2 768
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 860</u> 2 750	<u>2 837</u> 2 716	<u>2 843</u> 2 716	<u>3 111</u> 2 988

				,	-		-	-	-
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,782}{3\,640}$	$\frac{3\,767}{3\,640}$	$\frac{3\,763}{3\,640}$	$\frac{3\,756}{3\,640}$	$\frac{3\,706}{3\,571}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,675}{3\,549}$	$\frac{3\,648}{3\,505}$	$\frac{3\,653}{3\,505}$	$\frac{4\,001}{3\,855}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

					-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 879</u> 2 768	<u>2 889</u> 2 807	<u>2 885</u> 2 804	<u>2 894</u> 2 813	<u>2 857</u> 2 768
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 109</u> 2 988	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>3 703</u> 3 571	<u>3 754</u> 3 650	<u>3 747</u> 3 643	<u>3 765</u> 3 661	<u>3 682</u> 3 571
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>3 998</u> 3 855	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

				,				
213-306-0100	958-93	2						
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 871</u> 2 768	<u>2 842</u> 2 716	<u>2 854</u> 2 768	<u>2 862</u> 2 768
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 100</u> 2 988	<u>2 847</u> 2 716	<u>3 081</u> 2 988	<u>3 091</u> 2 988
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0105	90 ,	2	1	16				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9				

				,				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8				
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>3 695</u> 3 571	<u>3 652</u> 3 505	<u>3 678</u> 3 571	<u>3 687</u> 3 571
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>3 990</u> 3 855	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 971</u> 3 855	<u>3 980</u> 3 855
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7				
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0112	90 ,	2	1	16				
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9				
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8				

213-307.

					,	.	.	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>54 876</u> 51 387	<u>55 645</u> 42 119	<u>50 394</u> 42 119	<u>48 542</u> 42 119	<u>51 995</u> 42 119	
213-307-0102		3	1	2400	<u>63 806</u> 60 089	<u>64 576</u> 50 821	<u>59 325</u> 50 821	<u>57 473</u> 50 821	<u>60 926</u> 50 821	

					,	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>65 220</u> 51 387	<u>61 186</u> 51 387	<u>60 225</u> 51 387	<u>58 274</u> 51 387	<u>54 172</u> 42 119	
213-307-0102		3	1	2400	<u>74 150</u> 60 089	<u>70 116</u> 60 089	<u>69 156</u> 60 089	<u>67 205</u> 60 089	<u>63 103</u> 50 821	

				,	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>53 532</u> 42 119	<u>56 285</u> 52 760	<u>55 333</u> 51 832	<u>57 732</u> 54 170	<u>47 779</u> 42 119
213-307-0102		3	1	2400	<u>62 463</u> 50 821	<u>65 216</u> 61 463	<u>64 264</u> 60 535	<u>66 663</u> 62 873	<u>56 709</u> 50 821

				,					
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>51 419</u> 42 119	<u>55 499</u> 39 682	<u>46 776</u> 42 119	<u>49 059</u> 42 119	
213-307-0102		3	1	2400	<u>60 349</u> 50 821	<u>63 358</u> 47 340	<u>55 707</u> 50 821	<u>57 990</u> 50 821	

213-309.

				,	.	.	-	-	-
213-309-0100	19222-84	3							
213-309-0103	1,0	3	1	450	<u>31 022</u> 30 098				
213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>44 543</u> 42 857	<u>47 372</u> 43 393	<u>46 081</u> 43 393	<u>45 480</u> 43 393	<u>46 392</u> 43 393

				,	-		-	-	-
213-309-0100	19222-84	3							
213-309-0103	1,0	3	1	450					
213-309-0200	19222-84	3							

				,	-		-	-	-
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>47 216</u> 43 393	<u>46 127</u> 43 393	<u>46 127</u> 43 393	<u>45 567</u> 43 393	<u>46 905</u> 43 393

				,	-	-	-	-	-
213-309-0100	19222-84	3							
213-309-0103	1,0	3	1	450					
213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>46 750</u> 43 393	<u>48 591</u> 43 393	<u>48 069</u> 43 393	<u>48 741</u> 43 393	<u>45 287</u> 43 393

				,				
213-309-0100	19222-84	3						
213-309-0103	1,0	3	1	450				
213-309-0200	19222-84	3						
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>46 252</u> 43 393	<u>46 003</u> 43 393	<u>45 082</u> 43 393	<u>45 654</u> 43 393

22.

221.

221-1.

221-101.

							-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	$\frac{8\,240}{7\,798}$	$\frac{10\,162}{7\,798}$	$\frac{9\,553}{7\,798}$	$\frac{10\,847}{7\,798}$	$\frac{9\,857}{7\,798}$
221-101-0105	400 19804-2012		1	400		$\frac{14\,921}{12\,727}$	$\frac{14\,058}{12\,727}$	$\frac{13\,754}{12\,727}$	$\frac{14\,321}{12\,727}$
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{7\,037}{6\,696}$	$\frac{7\,400}{6\,142}$	$\frac{6\,899}{6\,142}$	$\frac{6\,722}{6\,142}$	$\frac{7\,052}{6\,142}$
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{6\,871}{6\,536}$	$\frac{7\,538}{6\,293}$	$\frac{7\,044}{6\,293}$	$\frac{6\,870}{6\,293}$	$\frac{7\,194}{6\,293}$

8.04-08-2024

				,	.	.	-	-	-
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	$\frac{6\,897}{6\,562}$	$\frac{7\,852}{6\,608}$	$\frac{7\,360}{6\,608}$	$\frac{7\,186}{6\,608}$	$\frac{7\,510}{6\,608}$
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228		$\frac{8\,455}{7\,205}$	$\frac{7\,963}{7\,205}$	$\frac{7\,790}{7\,205}$	$\frac{8\,113}{7\,205}$

				,	-		-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	$\frac{9\,461}{7\,798}$	$\frac{8\,906}{7\,798}$	$\frac{8\,906}{7\,798}$	$\frac{8\,620}{7\,798}$	$\frac{10\,314}{7\,798}$
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	$\frac{14\,299}{13\,689}$				$\frac{14\,679}{12\,727}$

					-		-	-	-
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>7 967</u> 6 696				<u>7 259</u> 6 142
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>7 789</u> 6 536				<u>7 399</u> 6 293
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>7 811</u> 6 562				<u>7 714</u> 6 608
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>8 092</u> 7 745				<u>8 317</u> 7 205

				,	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{10\,923}{7\,798}$	$\frac{10\,162}{7\,798}$	$\frac{9\,857}{7\,798}$	$\frac{10\,847}{7\,798}$	$\frac{8\,478}{7\,798}$
221-101-0105	19804-2012 400		1	400	$\frac{14\,574}{12\,727}$	$\frac{14\,643}{14\,121}$	$\frac{14\,515}{13\,995}$	$\frac{14\,893}{14\,369}$	
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{7\,198}{6\,142}$	$\frac{7\,222}{6\,934}$	$\frac{7\,152}{6\,865}$	$\frac{7\,367}{7\,078}$	$\frac{7\,223}{6\,696}$
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{7\,339}{6\,293}$	$\frac{7\,363}{7\,077}$	$\frac{7\,293}{7\,008}$	$\frac{7\,506}{7\,218}$	$\frac{7\,054}{6\,536}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{7\,654}{6\,608}$	$\frac{7\,679}{7\,390}$	$\frac{7\,609}{7\,321}$	$\frac{7\,822}{7\,531}$	$\frac{7\,080}{6\,562}$

					-	-	-	-	-
221-101-0114	19804-2012,	300 9	1	228	$\frac{8\,257}{7\,205}$	$\frac{8\,281}{7\,985}$	$\frac{8\,212}{7\,917}$	$\frac{8\,425}{8\,126}$	

221-101-0100	19804-2012							
221-101-0104	19804-2012	350	1	311	$\frac{10\,847}{7\,798}$	$\frac{8\,842}{7\,798}$	$\frac{10\,543}{7\,798}$	$\frac{9\,781}{7\,798}$
221-101-0105	19804-2012	400	1	400	$\frac{14\,226}{12\,727}$		$\frac{13\,559}{12\,727}$	$\frac{13\,839}{12\,727}$
221-101-0111	19804-2012,	300 1-3	1	232	$\frac{6\,997}{6\,142}$	$\frac{7\,412}{6\,696}$	$\frac{6\,610}{6\,142}$	$\frac{6\,772}{6\,142}$

				,				
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{7\,140}{6\,293}$	$\frac{7\,241}{6\,536}$	$\frac{6\,758}{6\,293}$	$\frac{6\,918}{6\,293}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{7\,456}{6\,608}$	$\frac{7\,265}{6\,562}$	$\frac{7\,075}{6\,608}$	$\frac{7\,235}{6\,608}$
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228	$\frac{8\,059}{7\,205}$		$\frac{7\,679}{7\,205}$	$\frac{7\,838}{7\,205}$

8.04-08-2024

314

221-102.

				,	.	.	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>54 692</u> 51 315	<u>64 074</u> 50 916	<u>58 771</u> 50 916	<u>56 900</u> 50 916	<u>60 388</u> 50 916

				,	-		-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>64 543</u> 51 315	<u>52 982</u> 47 870	<u>52 604</u> 47 870	<u>51 206</u> 47 870	<u>62 586</u> 50 916

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>61 940</u> 50 916	<u>62 036</u> 59 162	<u>61 296</u> 58 430	<u>63 537</u> 60 645	<u>56 657</u> 51 315

221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>59 805</u> 50 916	<u>58 657</u> 51 315	<u>55 706</u> 50 916	<u>57 422</u> 50 916	

221-103.

				,	.	.	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>131 174</u> 109 831	<u>122 656</u> 108 475	<u>117 212</u> 108 475	<u>115 292</u> 108 475	<u>118 872</u> 108 475
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>131 115</u> 109 832	<u>122 616</u> 108 476	<u>117 189</u> 108 476	<u>115 275</u> 108 476	<u>118 844</u> 108 476

				,	-		-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>118 632</u> 114 450	<u>126 233</u> 109 831	<u>124 998</u> 109 831	<u>126 851</u> 109 831	<u>121 129</u> 108 475
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>118 622</u> 114 449	<u>126 189</u> 109 832	<u>124 958</u> 109 832	<u>126 805</u> 109 832	<u>121 094</u> 108 476

				,	-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>120 465</u> 108 475	<u>120 759</u> 117 132	<u>119 966</u> 116 349	<u>122 314</u> 118 669	<u>131 607</u> 109 831

				,	-	-	-	-	-
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>120 432</u> 108 476	<u>120 750</u> 117 130	<u>119 958</u> 116 348	<u>122 305</u> 118 667	<u>131 546</u> 109 832

				,				
221-103-0200	28737-90	3						
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>118 274</u> 108 475	<u>133 151</u> 109 831	<u>114 066</u> 108 475	<u>115 828</u> 108 475
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>118 248</u> 108 476	<u>133 085</u> 109 832	<u>114 054</u> 108 476	<u>115 810</u> 108 476

221-104.

					,	.	.	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	<u>79 993</u> 76 837	<u>92 726</u> 76 837	<u>90 759</u> 76 837	<u>100 592</u> 76 837	<u>97 410</u> 76 837
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504					
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>78 496</u> 71 931	<u>102 401</u> 88 557	<u>96 999</u> 88 557	<u>95 093</u> 88 557	<u>98 646</u> 88 557

					,	-		-	-	-
221-104-0100	956-93									

8.04-08-2024

320

					-		-	-	-	
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	<u>89 861</u> 76 837	<u>85 951</u> 76 837	<u>85 020</u> 76 837	<u>82 972</u> 76 837	<u>101 313</u> 76 837
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504		<u>88 726</u> 83 107	<u>88 341</u> 83 107	<u>86 917</u> 83 107	
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>98 421</u> 94 499	<u>77 417</u> 71 931	<u>77 031</u> 71 931	<u>75 607</u> 71 931	<u>100 886</u> 88 557

					-	-	-	-	-	
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	<u>105 696</u> 76 837	<u>95 275</u> 76 837	<u>92 952</u> 76 837	<u>100 399</u> 76 837	<u>81 855</u> 76 837
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504					

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-	
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>100 227</u> 88 557	<u>100 538</u> 97 167	<u>99 750</u> 96 388	<u>102 085</u> 98 696	<u>111 700</u> 90 840

221-104-0100	956-93								
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	<u>104 015</u> 76 837	<u>84 214</u> 76 837	<u>97 049</u> 76 837	<u>92 546</u> 76 837
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504				
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>98 053</u> 88 557	<u>113 202</u> 90 840	<u>93 877</u> 88 557	<u>95 625</u> 88 557

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

							-	-	-
				,	.	.			
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>100 905</u> 96 959	<u>152 936</u> 138 629	<u>147 592</u> 138 629	<u>145 707</u> 138 629	<u>149 221</u> 138 629
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 611</u> 102 965	<u>130 992</u> 106 054	<u>120 990</u> 106 054	<u>117 006</u> 106 054	<u>124 039</u> 106 054
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>109 811</u> 105 138	<u>132 228</u> 107 275	<u>122 225</u> 107 275	<u>118 241</u> 107 275	<u>125 274</u> 107 275
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>98 311</u> 95 309	<u>114 074</u> 99 983	<u>108 625</u> 99 983	<u>106 456</u> 99 983	<u>110 287</u> 99 983

							-	-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 361</u> 97 335	<u>116 043</u> 101 929	<u>110 594</u> 101 929	<u>108 424</u> 101 929	<u>112 255</u> 101 929
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 152</u> 102 511	<u>130 142</u> 105 214	<u>120 139</u> 105 214	<u>116 156</u> 105 214	<u>123 189</u> 105 214
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>110 056</u> 105 381	<u>132 179</u> 107 227	<u>122 176</u> 107 227	<u>118 193</u> 107 227	<u>125 226</u> 107 227
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>102 626</u> 99 559	<u>118 401</u> 104 164	<u>112 912</u> 104 164	<u>110 726</u> 104 164	<u>114 585</u> 104 164

							-	-	-
222-101-0306		3	1	1340	<u>99 606</u> 96 589	<u>115 130</u> 101 027	<u>109 681</u> 101 027	<u>107 511</u> 101 027	<u>111 342</u> 101 027
	31310-2015								
222-101-0400		3							
222-101-0401		3	1	2450	<u>99 889</u> 95 348	<u>121 844</u> 97 109	<u>111 882</u> 97 109	<u>107 915</u> 97 109	<u>114 919</u> 97 109
	12504-2015								
222-101-0404		3	1	1440	<u>95 335</u> 92 231	<u>111 474</u> 96 463	<u>105 618</u> 96 463	<u>103 287</u> 96 463	<u>107 404</u> 96 463
	31310-2015								
222-101-0405		3	1	1500	<u>101 005</u> 97 752	<u>120 491</u> 104 803	<u>114 391</u> 104 803	<u>111 963</u> 104 803	<u>116 251</u> 104 803
	31310-2015								

8.04-08-2024

							-	-	-
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 895</u> 155 467	<u>185 245</u> 158 618	<u>174 795</u> 158 618	<u>170 633</u> 158 618	<u>177 981</u> 158 618

					-		-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>110 831</u> 96 959	<u>122 319</u> 116 350	<u>121 938</u> 116 350	<u>120 529</u> 116 350	<u>151 437</u> 138 629
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>127 988</u> 102 965	<u>120 303</u> 102 965	<u>118 473</u> 102 965	<u>114 283</u> 102 965	<u>128 187</u> 106 054
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>130 187</u> 105 138	<u>122 502</u> 105 138	<u>120 672</u> 105 138	<u>116 482</u> 105 138	<u>129 422</u> 107 275

					-		-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>109 411</u> 95 309	<u>105 224</u> 95 309	<u>104 228</u> 95 309	<u>101 945</u> 95 309	<u>112 546</u> 99 983
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>111 461</u> 97 335	<u>107 274</u> 97 335	<u>106 278</u> 97 335	<u>103 995</u> 97 335	<u>114 514</u> 101 929
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>127 528</u> 102 511	<u>119 843</u> 102 511	<u>118 013</u> 102 511	<u>113 823</u> 102 511	<u>127 337</u> 105 214
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>130 433</u> 105 381	<u>122 748</u> 105 381	<u>120 918</u> 105 381	<u>116 728</u> 105 381	<u>129 374</u> 107 227

				,	-		-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>113 808</u> 99 559	<u>109 591</u> 99 559	<u>108 586</u> 99 559	<u>106 287</u> 99 559	<u>116 861</u> 104 164
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>110 706</u> 96 589	<u>106 519</u> 96 589	<u>105 523</u> 96 589	<u>103 240</u> 96 589	<u>113 601</u> 101 027
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>120 183</u> 95 348	<u>112 529</u> 95 348	<u>110 706</u> 95 348	<u>106 534</u> 95 348	<u>119 050</u> 97 109
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>107 262</u> 92 231	<u>102 764</u> 92 231	<u>101 693</u> 92 231	<u>99 240</u> 92 231	<u>109 831</u> 96 463

				,	-		-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 429</u> 97 752	<u>108 743</u> 97 752	<u>107 628</u> 97 752	<u>105 073</u> 97 752	<u>118 780</u> 104 803
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>182 183</u> 155 467	<u>174 154</u> 155 467	<u>172 243</u> 155 467	<u>167 866</u> 155 467	<u>182 314</u> 158 618

				,	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>150 785</u> 138 629	<u>151 163</u> 147 216	<u>150 377</u> 146 439	<u>152 706</u> 148 740	<u>102 885</u> 96 959

					-	-	-	-	-
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>126 967</u> 106 054	<u>118 353</u> 114 170	<u>117 609</u> 113 434	<u>119 814</u> 115 613	<u>111 794</u> 102 965
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>128 202</u> 107 275	<u>119 589</u> 115 391	<u>118 844</u> 114 655	<u>121 049</u> 116 834	<u>113 993</u> 105 138
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>111 881</u> 99 983	<u>107 189</u> 104 404	<u>106 784</u> 104 003	<u>107 985</u> 105 190	<u>100 589</u> 95 309
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>113 850</u> 101 929	<u>109 158</u> 106 349	<u>108 752</u> 105 949	<u>109 953</u> 107 135	<u>102 639</u> 97 335
222-101-0300		3							

					-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>126 117</u> 105 214	<u>117 503</u> 113 330	<u>116 759</u> 112 594	<u>118 964</u> 114 773	<u>111 334</u> 102 511
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>128 154</u> 107 227	<u>119 540</u> 115 343	<u>118 796</u> 114 607	<u>121 001</u> 116 786	<u>114 239</u> 105 381
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>116 192</u> 104 164	<u>111 465</u> 108 618	<u>111 056</u> 108 214	<u>112 267</u> 109 410	<u>104 921</u> 99 559
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>112 937</u> 101 027	<u>108 245</u> 105 447	<u>107 839</u> 105 047	<u>109 041</u> 106 233	<u>101 884</u> 96 589
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>117 835</u> 97 109	<u>109 256</u> 105 192	<u>108 515</u> 104 459	<u>110 711</u> 106 629	<u>104 054</u> 95 348

					-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>109 117</u> 96 463	<u>104 075</u> 101 214	<u>103 639</u> 100 783	<u>104 930</u> 102 059	<u>97 783</u> 92 231
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>118 036</u> 104 803	<u>112 784</u> 109 752	<u>112 330</u> 109 303	<u>113 675</u> 110 632	<u>103 555</u> 97 752
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>181 039</u> 158 618	<u>172 041</u> 167 097	<u>171 263</u> 166 328	<u>173 566</u> 168 604	<u>165 265</u> 155 467

222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	$\frac{148\ 634}{138\ 629}$	$\frac{104\ 900}{96\ 959}$	$\frac{144\ 503}{138\ 629}$	$\frac{146\ 233}{138\ 629}$
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{122\ 941}{106\ 054}$	$\frac{116\ 887}{102\ 965}$	$\frac{112\ 605}{106\ 054}$	$\frac{117\ 947}{106\ 054}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{124\ 177}{107\ 275}$	$\frac{119\ 086}{105\ 138}$	$\frac{113\ 840}{107\ 275}$	$\frac{119\ 183}{107\ 275}$
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	$\frac{109\ 689}{99\ 983}$	$\frac{103\ 364}{95\ 309}$	$\frac{104\ 058}{99\ 983}$	$\frac{106\ 968}{99\ 983}$
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{111\ 657}{101\ 929}$	$\frac{105\ 414}{97\ 335}$	$\frac{106\ 027}{101\ 929}$	$\frac{108\ 937}{101\ 929}$

				,				
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>122 091</u> 105 214	<u>116 427</u> 102 511	<u>111 755</u> 105 214	<u>117 097</u> 105 214
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>124 128</u> 107 227	<u>119 332</u> 105 381	<u>113 792</u> 107 227	<u>119 134</u> 107 227
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>113 983</u> 104 164	<u>107 716</u> 99 559	<u>108 310</u> 104 164	<u>111 242</u> 104 164
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>110 744</u> 101 027	<u>104 659</u> 96 589	<u>105 114</u> 101 027	<u>108 024</u> 101 027
222-101-0400		3						

				,				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>113 825</u> 97 109	<u>109 127</u> 95 348	<u>103 531</u> 97 109	<u>108 852</u> 97 109
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>106 761</u> 96 463	<u>100 764</u> 92 231	<u>100 710</u> 96 463	<u>103 838</u> 96 463
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>115 582</u> 104 803	<u>106 661</u> 97 752	<u>109 279</u> 104 803	<u>112 536</u> 104 803
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>176 834</u> 158 618	<u>170 586</u> 155 467	<u>166 035</u> 158 618	<u>171 617</u> 158 618

222-102.

							-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>134 418</u> 130 049	<u>133 286</u> 119 095	<u>127 892</u> 119 095	<u>125 989</u> 119 095	<u>129 536</u> 119 095
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>136 544</u> 132 216	<u>117 122</u> 103 421	<u>111 855</u> 103 421	<u>109 998</u> 103 421	<u>113 461</u> 103 421
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>130 663</u> 126 339	<u>120 610</u> 106 569	<u>115 216</u> 106 569	<u>113 313</u> 106 569	<u>116 861</u> 106 569
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>138 684</u> 134 268	<u>120 010</u> 105 992	<u>114 623</u> 105 992	<u>112 722</u> 105 992	<u>116 265</u> 105 992
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>159 317</u> 154 649	<u>125 739</u> 111 618	<u>120 336</u> 111 618	<u>118 431</u> 111 618	<u>121 983</u> 111 618
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>184 080</u> 179 121	<u>178 361</u> 163 631	<u>172 964</u> 163 631	<u>171 061</u> 163 631	<u>174 610</u> 163 631
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>152 459</u> 147 871	<u>144 277</u> 129 931	<u>138 872</u> 129 931	<u>136 966</u> 129 931	<u>140 520</u> 129 931

							-	-	-
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>174 730</u> 169 902	<u>159 609</u> 145 192	<u>154 252</u> 145 192	<u>152 362</u> 145 192	<u>155 885</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>172 375</u> 167 558	<u>157 972</u> 143 499	<u>152 583</u> 143 499	<u>150 682</u> 143 499	<u>154 226</u> 143 499

							-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>144 437</u> 130 049	<u>174 215</u> 167 590	<u>173 831</u> 167 590	<u>172 409</u> 167 590	<u>131 773</u> 119 095
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>146 327</u> 132 216	<u>150 467</u> 144 231	<u>150 092</u> 144 231	<u>148 703</u> 144 231	<u>115 645</u> 103 421
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>140 682</u> 126 339	<u>160 764</u> 154 298	<u>160 380</u> 154 298	<u>158 958</u> 154 298	<u>119 097</u> 106 569

					-		-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>148 691</u> 134 268	<u>177 068</u> 170 414	<u>176 684</u> 170 414	<u>175 264</u> 170 414	<u>118 499</u> 105 992
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>169 352</u> 154 649	<u>145 891</u> 139 594	<u>145 506</u> 139 594	<u>144 082</u> 139 594	<u>124 223</u> 111 618
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>194 103</u> 179 121	<u>191 889</u> 181 360	<u>190 940</u> 181 360	<u>188 852</u> 181 360	<u>176 847</u> 163 631
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>162 498</u> 147 871	<u>125 060</u> 119 008	<u>124 675</u> 119 008	<u>123 250</u> 119 008	<u>142 761</u> 129 931
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>184 681</u> 169 902	<u>172 417</u> 165 844	<u>172 036</u> 165 844	<u>170 623</u> 165 844	<u>158 106</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>182 386</u> 167 558	<u>137 161</u> 130 978	<u>136 777</u> 130 978	<u>135 356</u> 130 978	<u>156 461</u> 143 499

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>131 115</u> 119 095	<u>131 314</u> 127 582	<u>130 565</u> 126 842	<u>132 875</u> 129 124	<u>136 417</u> 130 049
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>115 003</u> 103 421	<u>115 520</u> 112 027	<u>114 753</u> 111 268	<u>117 093</u> 113 581	<u>138 496</u> 132 216
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>118 439</u> 106 569	<u>118 665</u> 115 082	<u>117 900</u> 114 327	<u>120 213</u> 116 613	<u>132 662</u> 126 339
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>117 842</u> 105 992	<u>118 116</u> 114 543	<u>117 356</u> 113 792	<u>119 681</u> 116 090	<u>140 680</u> 134 268
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>123 565</u> 111 618	<u>123 808</u> 120 162	<u>123 048</u> 119 410	<u>125 372</u> 121 706	<u>161 319</u> 154 649
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>176 189</u> 163 631	<u>176 459</u> 172 191	<u>175 703</u> 171 444	<u>178 033</u> 173 746	<u>186 080</u> 179 121
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>142 102</u> 129 931	<u>142 336</u> 138 469	<u>141 580</u> 137 722	<u>143 903</u> 140 017	<u>154 462</u> 147 871

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>157 453</u> 145 192	<u>157 740</u> 153 709	<u>156 981</u> 152 959	<u>159 296</u> 155 247	<u>176 715</u> 169 902
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>155 803</u> 143 499	<u>156 116</u> 152 091	<u>155 329</u> 151 314	<u>157 659</u> 153 617	<u>174 372</u> 167 558

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>128 944</u> 119 095	<u>138 451</u> 130 049	<u>124 775</u> 119 095	<u>126 520</u> 119 095	
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>112 883</u> 103 421	<u>140 482</u> 132 216	<u>108 812</u> 103 421	<u>110 517</u> 103 421	
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>116 268</u> 106 569	<u>134 696</u> 126 339	<u>112 099</u> 106 569	<u>113 845</u> 106 569	

222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>115 674</u> 105 992	<u>142 712</u> 134 268	<u>111 509</u> 105 992	<u>113 253</u> 105 992
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>121 390</u> 111 618	<u>163 357</u> 154 649	<u>117 214</u> 111 618	<u>118 963</u> 111 618
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>174 017</u> 163 631	<u>188 115</u> 179 121	<u>169 846</u> 163 631	<u>171 593</u> 163 631
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>139 927</u> 129 931	<u>156 500</u> 147 871	<u>135 749</u> 129 931	<u>137 498</u> 129 931
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>155 297</u> 145 192	<u>178 736</u> 169 902	<u>151 156</u> 145 192	<u>152 890</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>153 634</u> 143 499	<u>176 405</u> 167 558	<u>149 468</u> 143 499	<u>151 213</u> 143 499

222-104.

							-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3							
222-104-0101	40 / 30 18980-2015	3	1	2500	$\frac{72\,591}{68\,918}$	$\frac{88\,044}{68\,918}$	$\frac{83\,148}{68\,918}$	$\frac{93\,552}{68\,918}$	$\frac{85\,596}{68\,918}$
222-104-0102	45 / 30 18980-2015	3	1	2500	$\frac{76\,975}{73\,216}$	$\frac{92\,428}{73\,216}$	$\frac{87\,532}{73\,216}$	$\frac{97\,936}{73\,216}$	$\frac{89\,980}{73\,216}$
222-104-0103	50 / 30 18980-2015	3	1	2500	$\frac{75\,476}{71\,746}$	$\frac{90\,929}{71\,746}$	$\frac{86\,033}{71\,746}$	$\frac{96\,437}{71\,746}$	$\frac{88\,481}{71\,746}$
222-104-0104	60 / 30 18980-2015	3	1	2500	$\frac{81\,715}{77\,863}$	$\frac{97\,168}{77\,863}$	$\frac{92\,272}{77\,863}$	$\frac{102\,676}{77\,863}$	$\frac{94\,720}{77\,863}$
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	$\frac{135\,765}{114\,570}$	$\frac{125\,231}{111\,182}$	$\frac{119\,857}{111\,182}$	$\frac{117\,961}{111\,182}$	$\frac{121\,495}{111\,182}$

							-	-	-
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>167 382</u> 145 679	<u>158 245</u> 143 880	<u>152 903</u> 143 880	<u>151 019</u> 143 880	<u>154 532</u> 143 880
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>164 675</u> 142 898	<u>155 553</u> 141 134	<u>150 174</u> 141 134	<u>148 277</u> 141 134	<u>151 814</u> 141 134
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>169 143</u> 147 272	<u>159 930</u> 145 453	<u>154 549</u> 145 453	<u>152 651</u> 145 453	<u>156 189</u> 145 453
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>197 198</u> 174 821	<u>187 435</u> 172 663	<u>182 067</u> 172 663	<u>180 173</u> 172 663	<u>183 703</u> 172 663

					-		-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3							
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>82 409</u> 68 918	<u>77 946</u> 68 918	<u>77 946</u> 68 918	<u>75 651</u> 68 918	<u>89 268</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>86 792</u> 73 216	<u>82 330</u> 73 216	<u>82 330</u> 73 216	<u>80 035</u> 73 216	<u>93 652</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>85 294</u> 71 746	<u>80 831</u> 71 746	<u>80 831</u> 71 746	<u>78 536</u> 71 746	<u>92 153</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>91 532</u> 77 863	<u>87 070</u> 77 863	<u>87 070</u> 77 863	<u>84 775</u> 77 863	<u>98 392</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0305	450 / 13015-2012 4	3	1	2491	<u>121 260</u> 117 082	<u>130 886</u> 114 570	<u>129 667</u> 114 570	<u>131 496</u> 114 570	<u>123 724</u> 111 182

					-		-	-	-
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>154 309</u> 149 756	<u>162 533</u> 145 679	<u>161 321</u> 145 679	<u>163 139</u> 145 679	<u>156 747</u> 143 880
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>151 600</u> 147 060	<u>159 792</u> 142 898	<u>158 572</u> 142 898	<u>160 403</u> 142 898	<u>154 044</u> 141 134
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>155 973</u> 151 380	<u>164 259</u> 147 272	<u>163 038</u> 147 272	<u>164 870</u> 147 272	<u>158 420</u> 145 453
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>183 502</u> 178 589	<u>192 326</u> 174 821	<u>191 108</u> 174 821	<u>192 935</u> 174 821	<u>185 929</u> 172 663

					-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3							
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>94 164</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>76 008</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>98 548</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>80 392</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>97 049</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>78 893</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>103 288</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>85 132</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0305	450 / 13015-2012 4	3	1	2491	<u>123 068</u> 111 182	<u>123 361</u> 119 731	<u>122 578</u> 118 957	<u>124 897</u> 121 248	<u>136 191</u> 114 570

					-	-	-	-	-
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>156 096</u> 143 880	<u>156 403</u> 152 394	<u>155 623</u> 151 624	<u>157 932</u> 153 906	<u>167 806</u> 145 679
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>153 388</u> 141 134	<u>153 712</u> 149 721	<u>152 926</u> 148 944	<u>155 255</u> 151 245	<u>165 102</u> 142 898
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>157 764</u> 145 453	<u>158 085</u> 154 040	<u>157 299</u> 153 264	<u>159 628</u> 155 565	<u>169 571</u> 147 272
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>185 274</u> 172 663	<u>185 615</u> 181 250	<u>184 829</u> 180 473	<u>187 158</u> 182 774	<u>197 625</u> 174 821

222-104-0100	18980-2015	3						
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	$\frac{93\,552}{68\,918}$	$\frac{77\,436}{68\,918}$	$\frac{91\,104}{68\,918}$	$\frac{84\,984}{68\,918}$
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	$\frac{97\,936}{73\,216}$	$\frac{81\,820}{73\,216}$	$\frac{95\,488}{73\,216}$	$\frac{89\,368}{73\,216}$
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	$\frac{96\,437}{71\,746}$	$\frac{80\,321}{71\,746}$	$\frac{93\,989}{71\,746}$	$\frac{87\,869}{71\,746}$
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	$\frac{102\,676}{77\,863}$	$\frac{86\,560}{77\,863}$	$\frac{100\,228}{77\,863}$	$\frac{94\,108}{77\,863}$
222-104-0300	13015-2012	3						
222-104-0305	450 / 13015-2012 4	3	1	2491	$\frac{120\,905}{111\,182}$	$\frac{137\,716}{114\,570}$	$\frac{116\,751}{111\,182}$	$\frac{118\,490}{111\,182}$

222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>153 946</u> 143 880	<u>169 322</u> 145 679	<u>149 816</u> 143 880	<u>151 545</u> 143 880
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>151 224</u> 141 134	<u>166 628</u> 142 898	<u>147 066</u> 141 134	<u>148 807</u> 141 134
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>155 598</u> 145 453	<u>171 097</u> 147 272	<u>151 439</u> 145 453	<u>153 181</u> 145 453
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>183 114</u> 172 663	<u>199 147</u> 174 821	<u>178 965</u> 172 663	<u>180 702</u> 172 663

222-2.
222-202.

,

					,	.	.	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012	4 /	3	1	2530	<u>229 460</u> 224 462	<u>190 234</u> 175 217	<u>184 776</u> 175 217	<u>182 850</u> 175 217	<u>186 440</u> 175 217

					,	-		-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012	4 /	3	1	2530	<u>186 188</u> 181 197	<u>218 752</u> 211 544	<u>218 363</u> 211 544	<u>216 924</u> 211 544	<u>188 703</u> 175 217

				,	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>188 038</u> 175 217	<u>188 310</u> 183 876	<u>187 523</u> 183 098	<u>189 873</u> 185 420	<u>231 380</u> 224 462

				,					
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>185 841</u> 175 217	<u>233 813</u> 224 462	<u>181 621</u> 175 217	<u>183 388</u> 175 217	

222-203.

					,	.	.	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 260</u> 5 153					
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>12 962</u> 12 480					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>6 100</u> 5 967					
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>13 406</u> 10 911					
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>12 536</u> 12 054	<u>12 863</u> 11 182	<u>12 209</u> 11 182	<u>11 978</u> 11 182	<u>12 408</u> 11 182	
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>10 920</u> 9 835	<u>17 810</u> 16 015	<u>17 133</u> 16 015	<u>16 894</u> 16 015	<u>17 339</u> 16 015	

				,	.	.	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 847</u> 12 346	<u>13 113</u> 11 374	<u>12 436</u> 11 374	<u>12 197</u> 11 374	<u>12 642</u> 11 374

				,	-		-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 461</u> 5 153	<u>5 243</u> 5 089	<u>5 235</u> 5 089	<u>5 207</u> 5 089	
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>12 928</u> 12 441	<u>11 869</u> 11 467	<u>11 857</u> 11 467	<u>11 833</u> 11 467	
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>6 371</u> 5 967	<u>6 088</u> 5 893	<u>6 078</u> 5 893	<u>6 039</u> 5 893	
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300					

				,	-		-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 650</u> 12 166	<u>12 947</u> 11 121	<u>12 741</u> 11 121	<u>13 020</u> 11 121	<u>12 679</u> 11 182
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					<u>17 620</u> 16 015
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>14 105</u> 12 346	<u>13 519</u> 12 322	<u>13 400</u> 12 322	<u>13 137</u> 12 322	<u>12 923</u> 11 374

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50		<u>5 572</u> 5 153	<u>5 524</u> 5 153	<u>5 676</u> 5 153	<u>5 298</u> 5 153
222-203-0102	5.2	.	1	45					<u>11 837</u> 11 467
222-203-0103	5.4	.	1	67,5		<u>6 520</u> 5 967	<u>6 456</u> 5 967	<u>6 661</u> 5 967	<u>6 151</u> 5 967
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300					
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 599</u> 11 182	<u>12 654</u> 12 241	<u>12 560</u> 12 148	<u>12 848</u> 12 432	<u>12 765</u> 12 054
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>17 537</u> 16 015	<u>17 583</u> 17 101	<u>17 483</u> 17 003	<u>17 778</u> 17 294	

				,	-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 840</u> 11 374	<u>12 861</u> 12 435	<u>12 768</u> 12 344	<u>13 057</u> 12 629	<u>13 098</u> 12 346

				,				
222-203-0100	13015-2012	.						
222-203-0101	4.4	.	1	50		<u>5 346</u> 5 153		
222-203-0102	5.2	.	1	45		<u>11 886</u> 11 467		
222-203-0103	5.4	.	1	67,5		<u>6 216</u> 5 967		
222-203-0300	9561-2016	2						
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300				

				,				
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 336</u> 11 182	<u>13 027</u> 12 054	<u>11 831</u> 11 182	<u>12 043</u> 11 182
222-203-0400	9561-2016	2						
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>17 265</u> 16 015		<u>16 741</u> 16 015	<u>16 960</u> 16 015
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 568</u> 11 374	<u>13 354</u> 12 346	<u>12 044</u> 11 374	<u>12 263</u> 11 374

222-3.
222-301.

, , , ,

							-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 130</u> 6 945	<u>4 909</u> 4 392	<u>4 713</u> 4 392	<u>4 644</u> 4 392	<u>4 773</u> 4 392
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 894</u> 17 189	<u>17 832</u> 15 381	<u>16 874</u> 15 381	<u>16 536</u> 15 381	<u>17 166</u> 15 381
222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 790</u> 14 710	<u>15 985</u> 14 710	<u>15 701</u> 14 710	<u>16 231</u> 14 710
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 027</u> 12 934				
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>19 806</u> 17 824				

				,	-		-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 495</u> 6 945	<u>5 352</u> 5 123	<u>5 338</u> 5 123	<u>5 286</u> 5 123	<u>4 854</u> 4 392
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 674</u> 17 189	<u>16 757</u> 15 748	<u>16 689</u> 15 748	<u>16 436</u> 15 748	<u>17 564</u> 15 381
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>16 208</u> 15 606				<u>16 564</u> 14 710
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>17 199</u> 14 971	<u>19 678</u> 17 824	<u>19 535</u> 17 824	<u>19 475</u> 17 824	

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 830</u> 4 392	<u>4 894</u> 4 756	<u>4 861</u> 4 725	<u>4 960</u> 4 822	<u>7 203</u> 6 945
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 447</u> 15 381	<u>17 576</u> 16 981	<u>17 432</u> 16 839	<u>17 866</u> 17 268	<u>18 249</u> 17 189
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>16 466</u> 14 710	<u>16 529</u> 16 008	<u>16 410</u> 15 891	<u>16 762</u> 16 239	
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	9818-2015	2	1	295					<u>19 921</u> 17 824

222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{4\,751}{4\,392}$	$\frac{7\,277}{6\,945}$	$\frac{4\,600}{4\,392}$	$\frac{4\,663}{4\,392}$
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{17\,061}{15\,381}$	$\frac{18\,611}{17\,189}$	$\frac{16\,321}{15\,381}$	$\frac{16\,631}{15\,381}$
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	$\frac{16\,142}{14\,710}$		$\frac{15\,520}{14\,710}$	$\frac{15\,781}{14\,710}$
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333				
222-301-0302	9818-2015	2	1	295		$\frac{20\,669}{18\,331}$		

222-302. ,

				,	.	.	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>164 499</u> 159 711	<u>178 603</u> 163 471	<u>173 036</u> 163 471	<u>171 073</u> 163 471	<u>174 733</u> 163 471

				,	-		-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>174 865</u> 159 711	<u>170 588</u> 159 711	<u>169 570</u> 159 711	<u>167 502</u> 159 711	<u>177 041</u> 163 471

				,	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>176 363</u> 163 471	<u>176 318</u> 171 983	<u>175 537</u> 171 211	<u>177 850</u> 173 497	<u>166 457</u> 159 711

				,					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>174 122</u> 163 471	<u>168 687</u> 159 711	<u>169 767</u> 163 471	<u>171 621</u> 163 471	

225.

225-1.

225-101.

							-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>13 158</u> 11 933	<u>14 217</u> 13 393	<u>13 937</u> 13 393	<u>13 838</u> 13 393	<u>14 022</u> 13 393
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 673</u> 9 210	<u>11 743</u> 10 061		<u>12 427</u> 11 296	<u>12 498</u> 11 215
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 148</u> 11 662	<u>13 234</u> 11 161	<u>12 414</u> 11 161	<u>12 125</u> 11 161	<u>12 664</u> 11 161
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 468</u> 7 299	<u>18 751</u> 17 520	<u>18 319</u> 17 520	<u>18 167</u> 17 520	<u>18 451</u> 17 520
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 605</u> 14 283	<u>18 042</u> 15 810	<u>17 179</u> 15 810	<u>16 874</u> 15 810	<u>17 442</u> 15 810
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 661</u> 21 726	<u>19 815</u> 16 554	<u>18 521</u> 16 554	<u>18 064</u> 16 554	<u>18 915</u> 16 554
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>31 711</u> 26 179	<u>33 076</u> 29 354	<u>31 652</u> 29 354	<u>31 149</u> 29 354	<u>32 086</u> 29 354
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 435</u> 27 976	<u>37 537</u> 32 048	<u>35 379</u> 32 048	<u>34 618</u> 32 048	<u>36 037</u> 32 048

							-	-	-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>36 298</u> 34 985	<u>45 754</u> 40 268	<u>43 639</u> 40 268	<u>42 893</u> 40 268	<u>44 284</u> 40 268
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>41 420</u> 39 286	<u>57 458</u> 49 312	<u>54 265</u> 49 312	<u>53 139</u> 49 312	<u>55 238</u> 49 312
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>18 422</u> 12 042				
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>25 172</u> 16 778				
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 574</u> 4 464	<u>7 258</u> 6 920	<u>7 150</u> 6 920	<u>7 112</u> 6 920	<u>7 183</u> 6 920
225-101-0203	10	.	1	102,5		<u>5 424</u> 5 424			
225-101-0208	1	.	1	50		<u>7 032</u> 6 696	<u>6 924</u> 6 696	<u>6 886</u> 6 696	<u>6 957</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 167</u> 15 476	<u>23 976</u> 21 422	<u>23 005</u> 21 422	<u>22 663</u> 21 422	<u>23 301</u> 21 422
225-101-0602	15	.	1	950	<u>27 451</u> 26 071	<u>46 679</u> 41 334	<u>44 630</u> 41 334	<u>43 907</u> 41 334	<u>45 254</u> 41 334
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>55 425</u> 53 125	<u>73 483</u> 65 147	<u>70 290</u> 65 147	<u>69 164</u> 65 147	<u>71 264</u> 65 147

							-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 039</u> 14 583	<u>13 926</u> 12 500	<u>13 387</u> 12 500	<u>13 196</u> 12 500	<u>13 551</u> 12 500
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 859</u> 13 470	<u>19 779</u> 18 284	<u>19 240</u> 18 284	<u>19 050</u> 18 284	<u>19 405</u> 18 284
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>21 094</u> 20 089	<u>32 385</u> 28 571	<u>30 918</u> 28 571	<u>30 401</u> 28 571	<u>31 366</u> 28 571
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 482</u> 35 438	<u>48 403</u> 44 400	<u>46 936</u> 44 400	<u>46 419</u> 44 400	<u>47 384</u> 44 400
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>38 217</u> 36 522	<u>60 515</u> 52 837	<u>57 538</u> 52 837	<u>56 488</u> 52 837	<u>58 446</u> 52 837
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>39 500</u> 37 500	<u>74 812</u> 66 964	<u>71 835</u> 66 964	<u>70 784</u> 66 964	<u>72 742</u> 66 964
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200		<u>76 795</u> 67 801			
225-101-0620	10	.	1	800	<u>43 867</u> 40 547				
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>108 412</u> 99 337				
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>119 235</u> 109 271				

					-		-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>14 010</u> 13 701	<u>12 904</u> 11 933	<u>12 811</u> 11 933	<u>12 935</u> 11 933	<u>14 138</u> 13 393
225-101-0102	7-6	.	1	250					<u>12 682</u> 11 215
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 629</u> 12 062	<u>12 538</u> 11 696	<u>12 480</u> 11 696	<u>12 264</u> 11 696	<u>13 004</u> 11 161
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>18 432</u> 17 994				<u>18 630</u> 17 520
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 405</u> 16 758	<u>16 821</u> 14 283	<u>16 537</u> 14 283	<u>16 919</u> 14 283	<u>17 800</u> 15 810
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>25 065</u> 21 726	<u>19 450</u> 18 125	<u>19 358</u> 18 125	<u>19 016</u> 18 125	<u>19 452</u> 16 554
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>32 025</u> 30 919	<u>30 419</u> 26 179	<u>29 950</u> 26 179	<u>30 564</u> 26 179	<u>32 676</u> 29 354
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>33 443</u> 27 976	<u>31 483</u> 29 286	<u>31 329</u> 29 286	<u>30 760</u> 29 286	<u>36 932</u> 32 048
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>44 193</u> 42 591	<u>38 678</u> 34 985	<u>38 306</u> 34 985	<u>37 488</u> 34 985	<u>45 160</u> 40 268
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>47 351</u> 39 286	<u>46 645</u> 43 393	<u>46 418</u> 43 393	<u>45 576</u> 43 393	<u>56 562</u> 49 312

					-		-	-	-
225-101-0114	15-3	.	1	320					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 774</u> 4 464	<u>4 284</u> 4 068	<u>4 265</u> 4 068	<u>4 223</u> 4 068	<u>7 228</u> 6 920
225-101-0203	10	.	1	102,5					
225-101-0208	1	.	1	50	<u>6 952</u> 6 815				<u>7 002</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 971</u> 15 476	<u>20 077</u> 19 018	<u>20 008</u> 19 018	<u>19 752</u> 19 018	<u>23 704</u> 21 422
225-101-0602	15	.	1	950	<u>31 259</u> 26 071	<u>38 077</u> 35 893	<u>37 931</u> 35 893	<u>37 391</u> 35 893	<u>46 104</u> 41 334
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>61 356</u> 53 125	<u>68 060</u> 64 554	<u>67 832</u> 64 554	<u>66 991</u> 64 554	<u>72 588</u> 65 147
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>16 041</u> 14 583	<u>12 106</u> 11 137	<u>12 011</u> 11 137	<u>11 802</u> 11 137	<u>13 775</u> 12 500
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>19 381</u> 18 877	<u>13 925</u> 13 304	<u>13 886</u> 13 304	<u>13 744</u> 13 304	<u>19 628</u> 18 284
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>23 819</u> 20 089	<u>21 747</u> 19 246	<u>21 489</u> 19 246	<u>20 922</u> 19 246	<u>31 974</u> 28 571

					-		-	-	-
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>47 321</u> 46 012	<u>36 675</u> 35 000	<u>36 571</u> 35 000	<u>36 184</u> 35 000	<u>47 992</u> 44 400
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>58 318</u> 56 108	<u>41 569</u> 36 522	<u>41 046</u> 36 522	<u>39 893</u> 36 522	<u>59 680</u> 52 837
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>45 031</u> 37 500	<u>74 923</u> 71 518	<u>74 711</u> 71 518	<u>73 926</u> 71 518	<u>73 977</u> 66 964
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200					
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>14 104</u> 13 393	<u>14 118</u> 13 837	<u>14 079</u> 13 799	<u>14 200</u> 13 919	<u>13 181</u> 11 933

					-	-	-	-	-
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>12 749</u> 11 215				
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 904</u> 11 161	<u>12 950</u> 12 466	<u>12 831</u> 12 348	<u>13 185</u> 12 698	<u>12 436</u> 11 662
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>18 577</u> 17 520	<u>18 601</u> 18 207	<u>18 538</u> 18 144	<u>18 725</u> 18 329	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 694</u> 15 810	<u>17 740</u> 17 182	<u>17 617</u> 17 060	<u>17 989</u> 17 428	<u>17 673</u> 14 283
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 294</u> 16 554	<u>19 363</u> 18 611	<u>19 178</u> 18 428	<u>19 737</u> 18 981	<u>23 141</u> 21 726
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>32 503</u> 29 354	<u>32 578</u> 31 618	<u>32 374</u> 31 416	<u>32 989</u> 32 024	<u>31 824</u> 26 179
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>36 668</u> 32 048	<u>36 783</u> 35 476	<u>36 474</u> 35 172	<u>37 406</u> 36 092	<u>30 235</u> 27 976
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>44 903</u> 40 268	<u>45 012</u> 43 625	<u>44 712</u> 43 329	<u>45 625</u> 44 232	<u>37 042</u> 34 985
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>56 173</u> 49 312	<u>56 342</u> 54 386	<u>55 886</u> 53 935	<u>57 264</u> 55 298	<u>42 603</u> 39 286
225-101-0114	15-3	.	1	320					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							

					-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 214</u> 6 920	<u>7 220</u> 7 091	<u>7 205</u> 7 076	<u>7 251</u> 7 122	<u>4 614</u> 4 464
225-101-0203	10	.	1	102,5					
225-101-0208	1	.	1	50	<u>6 989</u> 6 696	<u>6 994</u> 6 867	<u>6 979</u> 6 853	<u>7 025</u> 6 899	
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 585</u> 21 422	<u>23 637</u> 22 965	<u>23 498</u> 22 828	<u>23 917</u> 23 242	<u>16 527</u> 15 476
225-101-0602	15	.	1	950	<u>45 854</u> 41 334	<u>45 963</u> 44 591	<u>45 670</u> 44 302	<u>46 555</u> 45 176	<u>28 211</u> 26 071
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>72 198</u> 65 147	<u>72 367</u> 70 222	<u>71 911</u> 69 771	<u>73 290</u> 71 133	<u>56 608</u> 53 125
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 709</u> 12 500	<u>13 739</u> 13 359	<u>13 661</u> 13 281	<u>13 893</u> 13 511	<u>15 239</u> 14 583
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>19 562</u> 18 284	<u>19 590</u> 19 140	<u>19 514</u> 19 065	<u>19 747</u> 19 295	<u>14 049</u> 13 470
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 795</u> 28 571	<u>31 877</u> 30 907	<u>31 663</u> 30 696	<u>32 296</u> 31 322	<u>21 638</u> 20 089
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>47 813</u> 44 400	<u>47 889</u> 46 729	<u>47 681</u> 46 524	<u>48 314</u> 47 150	<u>36 998</u> 35 438
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>59 317</u> 52 837	<u>59 483</u> 57 577	<u>59 049</u> 57 148	<u>60 335</u> 58 419	<u>39 265</u> 36 522

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>73 614</u> 66 964	<u>73 755</u> 71 680	<u>73 346</u> 71 276	<u>74 631</u> 72 546	<u>40 603</u> 37 500
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200					
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>13 991</u> 13 393	<u>13 260</u> 11 933	<u>13 775</u> 13 393	<u>13 865</u> 13 393
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>12 632</u> 11 215		<u>12 141</u> 11 215	<u>12 112</u> 11 124
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 574</u> 11 161	<u>12 802</u> 11 662	<u>11 941</u> 11 161	<u>12 206</u> 11 161

225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>18 403</u> 17 520		<u>18 070</u> 17 520	<u>18 210</u> 17 520
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 347</u> 15 810	<u>17 918</u> 14 283	<u>16 680</u> 15 810	<u>16 959</u> 15 810
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 773</u> 16 554	<u>23 629</u> 21 726	<u>17 773</u> 16 554	<u>18 192</u> 16 554
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>31 930</u> 29 354	<u>32 228</u> 26 179	<u>30 829</u> 29 354	<u>31 290</u> 29 354
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>35 800</u> 32 048	<u>31 048</u> 27 976	<u>34 132</u> 32 048	<u>34 831</u> 32 048
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>44 052</u> 40 268	<u>37 984</u> 34 985	<u>42 417</u> 40 268	<u>43 102</u> 40 268
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>54 888</u> 49 312	<u>43 807</u> 39 286	<u>52 420</u> 49 312	<u>53 453</u> 49 312
225-101-0114	15-3	.	1	320				
225-101-0115	20-3	.	1	1575				
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 171</u> 6 920	<u>4 655</u> 4 464	<u>7 088</u> 6 920	<u>7 123</u> 6 920
225-101-0203	10	.	1	102,5				

225-101-0208	1	.	1	50	<u>6 945</u> 6 696		<u>6 862</u> 6 696	<u>6 897</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 195</u> 21 422	<u>16 893</u> 15 476	<u>22 444</u> 21 422	<u>22 758</u> 21 422
225-101-0602	15	.	1	950	<u>45 029</u> 41 334	<u>28 984</u> 26 071	<u>43 445</u> 41 334	<u>44 108</u> 41 334
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>70 913</u> 65 147	<u>57 812</u> 53 125	<u>68 445</u> 65 147	<u>69 478</u> 65 147
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 492</u> 12 500	<u>15 442</u> 14 583	<u>13 075</u> 12 500	<u>13 250</u> 12 500
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>19 345</u> 18 284	<u>14 289</u> 13 470	<u>18 928</u> 18 284	<u>19 103</u> 18 284
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 204</u> 28 571	<u>22 191</u> 20 089	<u>30 070</u> 28 571	<u>30 545</u> 28 571
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>47 223</u> 44 400	<u>37 652</u> 35 438	<u>46 088</u> 44 400	<u>46 563</u> 44 400
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>58 119</u> 52 837	<u>40 592</u> 36 522	<u>55 817</u> 52 837	<u>56 781</u> 52 837
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>72 416</u> 66 964	<u>41 726</u> 37 500	<u>70 114</u> 66 964	<u>71 078</u> 66 964
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200				

225-101-0620	10	.	1	800				
225-101-0621	6	.	1	2260				
225-101-0622	10	.	1	2480				

225-104.

							-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>42 194</u> 41 250	<u>35 113</u> 31 641	<u>34 330</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>34 721</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>48 451</u> 47 321	<u>40 434</u> 36 161	<u>39 454</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>39 944</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>67 829</u> 65 804	<u>59 262</u> 50 444	<u>57 108</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>58 185</u> 50 444

							-	-	-
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>150 545</u> 146 429	<u>126 811</u> 112 279	<u>125 128</u> 112 279	<u>133 546</u> 112 279	<u>130 821</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>51 390</u> 49 683				
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>77 085</u> 74 524				
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>93 609</u> 90 374				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>80 049</u> 77 768				
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>92 502</u> 89 428				
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>98 305</u> 94 697				
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>118 198</u> 114 270				
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>158 822</u> 153 538				
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>76 658</u> 73 964				

							-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>133 615</u> 129 175				
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>141 329</u> 136 108				
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>87 791</u> 84 600				
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>188 134</u> 181 435				
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>171 122</u> 166 429				
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>200 114</u> 192 830				
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>204 157</u> 197 844				
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>250 969</u> 242 618				
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>338 041</u> 326 792				
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>186 701</u> 180 240				
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>83 363</u> 80 329				

							-	-	-
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>67 797</u> 65 558				
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>96 418</u> 93 197				
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>109 825</u> 105 921				
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>194 108</u> 187 572				
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>118 073</u> 113 868				
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>172 762</u> 166 575				
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>232 099</u> 223 698				
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>347 440</u> 334 677				
225-104-0400	30 24547-2016	.							

							-	-	-
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>114 367</u> 110 374				
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>196 656</u> 189 370				
225-104-0500	35 24547-2016 30,	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>91 492</u> 88 508				
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>85 800</u> 82 858				
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>113 606</u> 109 979				
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>103 322</u> 99 896				
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>116 666</u> 112 768				
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>231 309</u> 223 554				
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>158 771</u> 153 838				
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>131 983</u> 127 436				

8.04-08-2024

							-	-	-
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>151 273</u> 146 067				
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>329 367</u> 318 428				
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>215 210</u> 208 191				
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>411 709</u> 398 036				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>151 972</u> 146 542				
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>380 972</u> 368 602				
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>201 553</u> 194 661				
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>306 823</u> 296 887				
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>341 071</u> 332 143				
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>308 575</u> 298 465				
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>596 980</u> 577 154				

							-	-	-
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>424 626</u> 410 840				
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>802 834</u> 776 172				
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>343 116</u> 332 049				
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>413 130</u> 399 430				
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>680 346</u> 660 006				
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>713 924</u> 695 357				
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>941 550</u> 919 286				
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>810 344</u> 784 865				
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>120 401</u> 116 710				
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>137 092</u> 132 724				
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>189 352</u> 183 469				

							-	-	-
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>247 986</u> 240 394				
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>305 011</u> 295 671				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>145 418</u> 140 537				
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>194 677</u> 188 270				
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>94 263</u> 90 944				
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>140 481</u> 135 906				
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>152 473</u> 147 104				
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>180 042</u> 173 432				
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>243 622</u> 234 995				

				,	.		-	-	-
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>372 217</u> 359 668				
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>442 986</u> 427 370				

				,	-		-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>43 797</u> 41 250	<u>33 356</u> 31 641	<u>33 204</u> 31 641	<u>32 870</u> 31 641	<u>35 309</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>50 455</u> 47 321	<u>38 264</u> 36 161	<u>38 075</u> 36 161	<u>37 657</u> 36 161	<u>40 678</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>72 237</u> 65 804	<u>54 723</u> 50 444	<u>54 306</u> 50 444	<u>53 387</u> 50 444	<u>59 801</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>158 960</u> 146 429	<u>120 640</u> 112 279	<u>119 843</u> 112 279	<u>118 089</u> 112 279	<u>134 162</u> 112 279

					-		-	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000					
225-104-0202	1.150	.	1	1500					
225-104-0203	1.200	.	1	2000					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>84 858</u> 77 768	<u>64 389</u> 59 665	<u>63 933</u> 59 665	<u>62 931</u> 59 665	
225-104-0206	2.150	.	1	1800					
225-104-0207	2.200	.	1	2400					
225-104-0210	3.150	.	1	2300					
225-104-0211	3.200	.	1	3100					
225-104-0213	4.100	.	1	1700					
225-104-0214	4.150	.	1	2600					
225-104-0215	4.200	.	1	3500					
225-104-0217	5.100	.	1	2100					
225-104-0219	5.200	.	1	4300					

					-		-	-	-
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>180 740</u> 166 429	<u>137 194</u> 127 647	<u>136 283</u> 127 647	<u>134 280</u> 127 647	
225-104-0223	6.200	.	1	4800					
225-104-0225	7.100	.	1	3300					
225-104-0226	7.150	.	1	4900					
225-104-0227	7.200	.	1	6600					
225-104-0232	9.100	.	1	4000					
225-104-0240	19.200	.	1	2000					
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300					
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900					
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500					
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900					
225-104-0305	11-170	.	1	2700					
225-104-0307	12-170	.	1	4000					

					-		-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500					
225-104-0312	14-170	.	1	8500					
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500					
225-104-0406	17-170	.	1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800					
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000					
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000					
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300					
225-104-0510	5.200	.	1	4600					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600					

					-		-	-	-
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200					
225-104-0516	8.200	.	1	6400					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000					
225-104-0518	9.200	.	1	8000					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500					
225-104-0520	10.200	.	1	7000					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200					
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>358 704</u> 332 143	<u>289 154</u> 271 205	<u>287 484</u> 271 205	<u>283 811</u> 271 205	
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800					
225-104-0528	14.200	.	1	11600					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800					
225-104-0530	15.200	.	1	15600					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200					

					-		-	-	-
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>750 392</u> 695 357	<u>624 138</u> 586 708	<u>620 685</u> 586 708	<u>613 087</u> 586 708	
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>981 625</u> 919 286	<u>781 756</u> 739 487	<u>777 961</u> 739 487	<u>769 612</u> 739 487	
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700					
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900					
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700					

				,	-		-	-	-
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100					
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600					
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400					
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500					
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500					
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900					

				,	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>36 092</u> 31 641	<u>34 877</u> 31 641	<u>34 498</u> 31 641	<u>35 712</u> 31 641	<u>42 514</u> 41 250

					-	-	-	-	-
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>41 658</u> 36 161	<u>40 165</u> 36 161	<u>39 691</u> 36 161	<u>41 209</u> 36 161	<u>48 851</u> 47 321
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>61 955</u> 50 444	<u>58 904</u> 50 444	<u>57 862</u> 50 444	<u>61 202</u> 50 444	<u>68 708</u> 65 804
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>137 915</u> 112 279	<u>128 622</u> 112 279	<u>126 633</u> 112 279	<u>133 008</u> 112 279	<u>152 224</u> 146 429
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000					
225-104-0202	1.150	.	1	1500					
225-104-0203	1.200	.	1	2000					
225-104-0205	2.100	.	1	1200		<u>68 950</u> 59 665	<u>67 813</u> 59 665	<u>71 456</u> 59 665	<u>81 008</u> 77 768
225-104-0206	2.150	.	1	1800					
225-104-0207	2.200	.	1	2400					
225-104-0210	3.150	.	1	2300					
225-104-0211	3.200	.	1	3100					
225-104-0213	4.100	.	1	1700					

					-	-	-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600					
225-104-0215	4.200	.	1	3500					
225-104-0217	5.100	.	1	2100					
225-104-0219	5.200	.	1	4300					
225-104-0221	6.100	.	1	2400		<u>146 317</u> 127 647	<u>144 043</u> 127 647	<u>151 330</u> 127 647	<u>173 040</u> 166 429
225-104-0223	6.200	.	1	4800					
225-104-0225	7.100	.	1	3300					
225-104-0226	7.150	.	1	4900					
225-104-0227	7.200	.	1	6600					
225-104-0232	9.100	.	1	4000					
225-104-0240	19.200	.	1	2000					
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300					
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900					

					-	-	-	-	-
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500					
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900					
225-104-0305	11-170	.	1	2700					
225-104-0307	12-170	.	1	4000					
225-104-0309	13-170	.	1	5500					
225-104-0312	14-170	.	1	8500					
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500					
225-104-0406	17-170	.	1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800					
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000					

					-	-	-	-	-
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000					
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300					
225-104-0510	5.200	.	1	4600					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600					
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200					
225-104-0516	8.200	.	1	6400					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000					
225-104-0518	9.200	.	1	8000					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500					
225-104-0520	10.200	.	1	7000					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200					
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400		<u>305 879</u> 271 205	<u>301 711</u> 271 205	<u>315 069</u> 271 205	<u>344 589</u> 332 143
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800					

					-	-	-	-	-
225-104-0528	14.200	.	1	11600					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800					
225-104-0530	15.200	.	1	15600					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200					
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100		<u>658 728</u> 586 708	<u>650 108</u> 586 708	<u>677 736</u> 586 708	<u>721 199</u> 695 357
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000		<u>819 767</u> 739 487	<u>810 295</u> 739 487	<u>840 655</u> 739 487	<u>949 545</u> 919 286
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700					
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							

				,	-	-	-	-	-
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900					
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700					
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100					
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600					
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400					
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500					
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500					
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900					

				,				
225-104-0100	30 24547-2016	.						

225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>35 994</u> 31 641	<u>42 840</u> 41 250	<u>35 603</u> 31 641	<u>34 624</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>41 535</u> 36 161	<u>49 258</u> 47 321	<u>41 046</u> 36 161	<u>39 822</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>61 686</u> 50 444	<u>69 603</u> 65 804	<u>60 609</u> 50 444	<u>57 916</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>136 476</u> 112 279	<u>153 932</u> 146 429	<u>130 512</u> 112 279	<u>126 657</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016	.						
225-104-0201	1.100	.	1	1000				
225-104-0202	1.150	.	1	1500				
225-104-0203	1.200	.	1	2000				
225-104-0205	2.100	.	1	1200		<u>81 985</u> 77 768		
225-104-0206	2.150	.	1	1800				
225-104-0207	2.200	.	1	2400				
225-104-0210	3.150	.	1	2300				
225-104-0211	3.200	.	1	3100				

225-104-0213	4.100	.	1	1700				
225-104-0214	4.150	.	1	2600				
225-104-0215	4.200	.	1	3500				
225-104-0217	5.100	.	1	2100				
225-104-0219	5.200	.	1	4300				
225-104-0221	6.100	.	1	2400		<u>174 993</u> 166 429		
225-104-0223	6.200	.	1	4800				
225-104-0225	7.100	.	1	3300				
225-104-0226	7.150	.	1	4900				
225-104-0227	7.200	.	1	6600				
225-104-0232	9.100	.	1	4000				
225-104-0240	19.200	.	1	2000				
225-104-0300	30 24547-2016	.						
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300				

				,				
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900				
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500				
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900				
225-104-0305	11-170	.	1	2700				
225-104-0307	12-170	.	1	4000				
225-104-0309	13-170	.	1	5500				
225-104-0312	14-170	.	1	8500				
225-104-0400	30 24547-2016	.						
225-104-0401	15-170	.	1	2500				
225-104-0406	17-170	.	1	4900				
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700				
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800				

225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000				
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000				
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300				
225-104-0510	5.200	.	1	4600				
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600				
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800				
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200				
225-104-0516	8.200	.	1	6400				
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000				
225-104-0518	9.200	.	1	8000				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500				
225-104-0520	10.200	.	1	7000				
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200				
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600				
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400		<u>348 169</u> 332 143		

				,				
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800				
225-104-0528	14.200	.	1	11600				
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800				
225-104-0530	15.200	.	1	15600				
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200				
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000				
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000				
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100		<u>728 603</u> 695 357		
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000		<u>957 681</u> 919 286		
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700				
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900				
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400				
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100				
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900				
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800				

				,				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900				
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700				
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100				
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600				
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400				
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400				
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500				
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500				
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900				

225-105.

					,	.	.	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>69 360</u> 66 429	<u>69 736</u> 55 145	<u>66 016</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>67 876</u> 55 145	
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>44 495</u> 42 857	<u>41 678</u> 33 901	<u>39 719</u> 33 901	<u>43 881</u> 33 901	<u>40 699</u> 33 901	
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>119 276</u> 114 643	<u>93 501</u> 75 033	<u>91 176</u> 75 033	<u>102 801</u> 75 033	<u>99 039</u> 75 033	
225-105-0300	20 13015-2012	.								
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>93 165</u> 89 286					

					-		-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>76 974</u> 66 429	<u>62 152</u> 55 145	<u>61 431</u> 55 145	<u>59 845</u> 55 145	<u>70 667</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>48 502</u> 42 857	<u>37 922</u> 34 172	<u>37 542</u> 34 172	<u>36 707</u> 34 172	<u>42 167</u> 33 901
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>130 898</u> 114 643	<u>85 619</u> 75 033	<u>84 518</u> 75 033	<u>82 097</u> 75 033	<u>103 653</u> 75 033
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>103 184</u> 89 286				

					-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>74 388</u> 55 145	<u>69 374</u> 55 145	<u>67 574</u> 55 145	<u>73 343</u> 55 145	<u>70 879</u> 66 429
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>44 126</u> 33 901	<u>41 723</u> 34 172	<u>40 775</u> 34 172	<u>43 811</u> 34 172	<u>45 294</u> 42 857
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>108 836</u> 75 033	<u>96 642</u> 75 033	<u>93 895</u> 75 033	<u>102 699</u> 75 033	<u>121 595</u> 114 643
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500					<u>95 164</u> 89 286

225-105-0100	30 13015-2012	.						
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>73 923</u> 55 145	<u>72 425</u> 66 429	<u>72 062</u> 55 145	<u>67 411</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>43 881</u> 33 901	<u>46 108</u> 42 857	<u>42 902</u> 33 901	<u>40 454</u> 33 901
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>106 848</u> 75 033	<u>123 954</u> 114 643	<u>98 613</u> 75 033	<u>93 288</u> 75 033
225-105-0300	20 13015-2012	.						
225-105-0301	1	.	1	2500		<u>97 198</u> 89 286		

225-106.

							-	-	-
225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>781 105</u> 766 295	<u>788 658</u> 747 141	<u>774 899</u> 747 141	<u>770 046</u> 747 141	<u>779 094</u> 747 141
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>780 317</u> 765 691	<u>787 632</u> 747 141	<u>774 307</u> 747 141	<u>769 607</u> 747 141	<u>778 370</u> 747 141
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>883 546</u> 868 064	<u>890 362</u> 850 781	<u>877 947</u> 850 781	<u>873 568</u> 850 781	<u>881 732</u> 850 781
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>884 091</u> 868 481	<u>891 071</u> 850 781	<u>878 357</u> 850 781	<u>873 872</u> 850 781	<u>882 233</u> 850 781
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>942 871</u> 924 289	<u>952 949</u> 898 735	<u>934 592</u> 898 735	<u>928 117</u> 898 735	<u>940 189</u> 898 735
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 483 976</u> 2 438 276	<u>2 506 095</u> 2 382 187	<u>2 465 805</u> 2 382 187	<u>2 451 593</u> 2 382 187	<u>2 478 088</u> 2 382 187
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 526 650</u> 2 481 164	<u>2 547 788</u> 2 427 562	<u>2 509 284</u> 2 427 562	<u>2 495 703</u> 2 427 562	<u>2 521 023</u> 2 427 562
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 521 778</u> 2 477 430	<u>2 541 443</u> 2 427 562	<u>2 505 621</u> 2 427 562	<u>2 492 986</u> 2 427 562	<u>2 516 542</u> 2 427 562
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>782 238</u> 767 163	<u>790 133</u> 747 141	<u>775 751</u> 747 141	<u>770 678</u> 747 141	<u>780 136</u> 747 141

							-	-	-
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>782 038</u> 767 010	<u>789 873</u> 747 141	<u>775 601</u> 747 141	<u>770 567</u> 747 141	<u>779 952</u> 747 141
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 579 155</u> 2 535 522	<u>2 596 922</u> 2 490 468	<u>2 564 558</u> 2 490 468	<u>2 553 143</u> 2 490 468	<u>2 574 425</u> 2 490 468
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 577 979</u> 2 534 621	<u>2 595 391</u> 2 490 468	<u>2 563 674</u> 2 490 468	<u>2 552 487</u> 2 490 468	<u>2 573 344</u> 2 490 468
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 576 803</u> 2 533 720	<u>2 593 859</u> 2 490 468	<u>2 562 790</u> 2 490 468	<u>2 551 831</u> 2 490 468	<u>2 572 262</u> 2 490 468
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 394 155</u> 4 312 814	<u>4 433 959</u> 4 211 879	<u>4 361 453</u> 4 211 879	<u>4 335 879</u> 4 211 879	<u>4 383 559</u> 4 211 879
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 161 556</u> 4 083 077	<u>4 201 220</u> 3 982 499	<u>4 128 971</u> 3 982 499	<u>4 103 487</u> 3 982 499	<u>4 150 998</u> 3 982 499
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 121 669</u> 4 044 077	<u>4 160 768</u> 3 944 929	<u>4 089 547</u> 3 944 929	<u>4 064 425</u> 3 944 929	<u>4 111 261</u> 3 944 929
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 947 370</u> 3 872 777	<u>3 985 200</u> 3 776 849	<u>3 916 291</u> 3 776 849	<u>3 891 986</u> 3 776 849	<u>3 937 300</u> 3 776 849
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 795 520</u> 3 723 120	<u>3 832 817</u> 3 628 543	<u>3 764 879</u> 3 628 543	<u>3 740 916</u> 3 628 543	<u>3 785 592</u> 3 628 543
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 777 855</u> 3 707 364	<u>3 812 838</u> 3 618 657	<u>3 749 115</u> 3 618 657	<u>3 726 639</u> 3 618 657	<u>3 768 543</u> 3 618 657

							-	-	-
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 161 975</u> 4 087 684	<u>4 195 929</u> 4 001 583	<u>4 134 079</u> 4 001 583	<u>4 112 264</u> 4 001 583	<u>4 152 936</u> 4 001 583
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 414 668</u> 4 350 496	<u>4 430 765</u> 4 309 678	<u>4 401 443</u> 4 309 678	<u>4 391 101</u> 4 309 678	<u>4 410 382</u> 4 309 678
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 402 432</u> 4 338 458	<u>4 418 458</u> 4 297 820	<u>4 389 266</u> 4 297 820	<u>4 378 969</u> 4 297 820	<u>4 398 166</u> 4 297 820
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 385 859</u> 4 322 134	<u>4 401 814</u> 4 281 676	<u>4 372 752</u> 4 281 676	<u>4 362 501</u> 4 281 676	<u>4 381 612</u> 4 281 676
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 370 134</u> 4 306 656	<u>4 386 006</u> 4 266 408	<u>4 357 094</u> 4 266 408	<u>4 346 896</u> 4 266 408	<u>4 365 909</u> 4 266 408
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 397 530</u> 4 319 534	<u>4 432 725</u> 4 230 286	<u>4 368 615</u> 4 230 286	<u>4 346 002</u> 4 230 286	<u>4 388 161</u> 4 230 286
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 497 722</u> 4 420 693	<u>4 529 985</u> 4 338 881	<u>4 471 217</u> 4 338 881	<u>4 450 488</u> 4 338 881	<u>4 489 134</u> 4 338 881
225-106-0300	13015-2012	.							
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>353 387</u> 346 775	<u>356 683</u> 338 416	<u>350 678</u> 338 416	<u>348 560</u> 338 416	<u>352 509</u> 338 416
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>541 163</u> 530 721	<u>546 644</u> 516 823	<u>536 661</u> 516 823	<u>533 139</u> 516 823	<u>539 704</u> 516 823
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>983 714</u> 964 061	<u>994 590</u> 936 482	<u>974 779</u> 936 482	<u>967 791</u> 936 482	<u>980 819</u> 936 482

				,	.	.	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475		<u>21 004</u> 17 628			
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650		<u>26 729</u> 22 148			

				,	-		-	-	-
225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>779 128</u> 764 342	<u>793 214</u> 747 141	<u>777 797</u> 763 027	<u>779 128</u> 764 342	<u>784 799</u> 747 141

					-		-	-	-
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>778 403</u> 763 800	<u>792 045</u> 747 141	<u>777 114</u> 762 526	<u>778 403</u> 763 800	<u>783 895</u> 747 141
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>881 763</u> 866 302	<u>894 473</u> 850 781	<u>880 562</u> 865 115	<u>881 763</u> 866 302	<u>886 880</u> 850 781
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>882 265</u> 866 676	<u>895 282</u> 850 781	<u>881 035</u> 865 461	<u>882 265</u> 866 676	<u>887 505</u> 850 781
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>940 234</u> 921 683	<u>959 028</u> 898 735	<u>938 459</u> 919 929	<u>940 234</u> 921 683	<u>947 800</u> 898 735
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 478 189</u> 2 432 557	<u>2 519 437</u> 2 382 187	<u>2 474 291</u> 2 428 705	<u>2 478 189</u> 2 432 557	<u>2 494 794</u> 2 382 187
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 521 119</u> 2 475 699	<u>2 560 539</u> 2 427 562	<u>2 517 394</u> 2 472 018	<u>2 521 119</u> 2 475 699	<u>2 536 988</u> 2 427 562
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 516 632</u> 2 472 346	<u>2 553 306</u> 2 427 562	<u>2 513 166</u> 2 468 921	<u>2 516 632</u> 2 472 346	<u>2 531 396</u> 2 427 562
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>780 172</u> 765 121	<u>794 896</u> 747 141	<u>778 780</u> 763 746	<u>780 172</u> 765 121	<u>786 099</u> 747 141
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>779 988</u> 764 984	<u>794 599</u> 747 141	<u>778 607</u> 763 619	<u>779 988</u> 764 984	<u>785 870</u> 747 141
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 574 506</u> 2 530 928	<u>2 607 639</u> 2 490 468	<u>2 571 375</u> 2 527 834	<u>2 574 506</u> 2 530 928	<u>2 587 844</u> 2 490 468
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 573 423</u> 2 530 119	<u>2 605 893</u> 2 490 468	<u>2 570 355</u> 2 527 087	<u>2 573 423</u> 2 530 119	<u>2 586 494</u> 2 490 468

					-		-	-	-
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 572 340</u> 2 529 310	<u>2 604 148</u> 2 490 468	<u>2 569 334</u> 2 526 340	<u>2 572 340</u> 2 529 310	<u>2 585 145</u> 2 490 468
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 383 740</u> 4 302 522	<u>4 457 969</u> 4 211 879	<u>4 376 726</u> 4 295 591	<u>4 383 740</u> 4 302 522	<u>4 413 622</u> 4 211 879
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 151 178</u> 4 072 822	<u>4 225 144</u> 3 982 499	<u>4 144 189</u> 4 065 915	<u>4 151 178</u> 4 072 822	<u>4 180 955</u> 3 982 499
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 111 438</u> 4 033 967	<u>4 184 353</u> 3 944 929	<u>4 104 548</u> 4 027 159	<u>4 111 438</u> 4 033 967	<u>4 140 792</u> 3 944 929
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 937 472</u> 3 862 996	<u>4 008 019</u> 3 776 849	<u>3 930 806</u> 3 856 409	<u>3 937 472</u> 3 862 996	<u>3 965 872</u> 3 776 849
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 785 761</u> 3 713 476	<u>3 855 314</u> 3 628 543	<u>3 779 189</u> 3 706 982	<u>3 785 761</u> 3 713 476	<u>3 813 761</u> 3 628 543
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 768 702</u> 3 698 319	<u>3 833 939</u> 3 618 657	<u>3 762 538</u> 3 692 228	<u>3 768 702</u> 3 698 319	<u>3 794 964</u> 3 618 657
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 153 090</u> 4 078 905	<u>4 216 410</u> 4 001 583	<u>4 147 107</u> 4 072 992	<u>4 153 090</u> 4 078 905	<u>4 178 581</u> 4 001 583
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 410 456</u> 4 346 334	<u>4 440 474</u> 4 309 678	<u>4 407 619</u> 4 343 532	<u>4 410 456</u> 4 346 334	<u>4 422 540</u> 4 309 678
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 398 239</u> 4 334 315	<u>4 428 125</u> 4 297 820	<u>4 395 415</u> 4 331 524	<u>4 398 239</u> 4 334 315	<u>4 410 270</u> 4 297 820

					-		-	-	-
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 381 685</u> 4 318 009	<u>4 411 438</u> 4 281 676	<u>4 378 873</u> 4 315 231	<u>4 381 685</u> 4 318 009	<u>4 393 662</u> 4 281 676
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 365 981</u> 4 302 552	<u>4 395 580</u> 4 266 408	<u>4 363 184</u> 4 299 789	<u>4 365 981</u> 4 302 552	<u>4 377 896</u> 4 266 408
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 388 321</u> 4 310 434	<u>4 453 955</u> 4 230 286	<u>4 382 119</u> 4 304 306	<u>4 388 321</u> 4 310 434	<u>4 414 743</u> 4 230 286
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 489 281</u> 4 412 351	<u>4 549 446</u> 4 338 881	<u>4 483 595</u> 4 406 733	<u>4 489 281</u> 4 412 351	<u>4 513 501</u> 4 338 881
225-106-0300	13015-2012	.							
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>352 524</u> 345 923	<u>358 671</u> 338 416	<u>351 943</u> 345 349	<u>352 524</u> 345 923	<u>354 999</u> 338 416
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>539 729</u> 529 304	<u>549 950</u> 516 823	<u>538 763</u> 528 349	<u>539 729</u> 529 304	<u>543 844</u> 516 823
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>980 868</u> 961 249	<u>1 001 150</u> 936 482	<u>978 951</u> 959 355	<u>980 868</u> 961 249	<u>989 033</u> 936 482
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475					

					-		-	-	-
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650					

					-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>783 121</u> 747 141	<u>783 888</u> 769 045	<u>781 883</u> 767 063	<u>787 823</u> 772 934	<u>807 735</u> 747 141
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>782 270</u> 747 141	<u>783 012</u> 768 354	<u>781 070</u> 766 435	<u>786 824</u> 772 121	<u>806 108</u> 747 141
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>885 366</u> 850 781	<u>886 058</u> 870 545	<u>884 248</u> 868 757	<u>889 609</u> 874 054	<u>907 575</u> 850 781
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>885 955</u> 850 781	<u>886 663</u> 871 023	<u>884 810</u> 869 191	<u>890 300</u> 874 616	<u>908 700</u> 850 781
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>945 561</u> 898 735	<u>946 584</u> 927 958	<u>943 909</u> 925 315	<u>951 835</u> 933 146	<u>978 400</u> 898 735

					-	-	-	-	-
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 489 881</u> 2 382 187	<u>2 492 126</u> 2 446 329	<u>2 486 254</u> 2 440 527	<u>2 503 651</u> 2 457 717	<u>2 561 958</u> 2 382 187
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 532 293</u> 2 427 562	<u>2 534 439</u> 2 488 860	<u>2 528 827</u> 2 483 315	<u>2 545 452</u> 2 499 743	<u>2 601 174</u> 2 427 562
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 527 027</u> 2 427 562	<u>2 529 023</u> 2 484 590	<u>2 523 803</u> 2 479 432	<u>2 539 270</u> 2 494 715	<u>2 591 111</u> 2 427 562
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>784 345</u> 747 141	<u>785 147</u> 770 037	<u>783 051</u> 767 966	<u>789 261</u> 774 103	<u>810 075</u> 747 141
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>784 129</u> 747 141	<u>784 925</u> 769 862	<u>782 845</u> 767 807	<u>789 007</u> 773 896	<u>809 662</u> 747 141
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 583 897</u> 2 490 468	<u>2 585 701</u> 2 541 991	<u>2 580 985</u> 2 537 330	<u>2 594 958</u> 2 551 138	<u>2 641 794</u> 2 490 468
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 582 627</u> 2 490 468	<u>2 584 394</u> 2 540 960	<u>2 579 772</u> 2 536 393	<u>2 593 466</u> 2 549 925	<u>2 639 365</u> 2 490 468
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 581 356</u> 2 490 468	<u>2 583 087</u> 2 539 930	<u>2 578 559</u> 2 535 455	<u>2 591 974</u> 2 548 711	<u>2 636 936</u> 2 490 468
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 404 780</u> 4 211 879	<u>4 408 821</u> 4 327 306	<u>4 398 254</u> 4 316 864	<u>4 429 560</u> 4 347 799	<u>4 534 487</u> 4 211 879
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 172 144</u> 3 982 499	<u>4 176 170</u> 4 097 518	<u>4 165 641</u> 4 087 113	<u>4 196 836</u> 4 117 938	<u>4 301 392</u> 3 982 499

					-	-	-	-	-
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 132 106</u> 3 944 929	<u>4 136 075</u> 4 058 312	<u>4 125 696</u> 4 048 056	<u>4 156 447</u> 4 078 442	<u>4 259 517</u> 3 944 929
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 957 468</u> 3 776 849	<u>3 961 309</u> 3 886 551	<u>3 951 266</u> 3 876 627	<u>3 981 019</u> 3 906 027	<u>4 080 742</u> 3 776 849
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 805 476</u> 3 628 543	<u>3 809 262</u> 3 736 699	<u>3 799 361</u> 3 726 915	<u>3 828 695</u> 3 755 901	<u>3 927 013</u> 3 628 543
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 787 193</u> 3 618 657	<u>3 790 745</u> 3 720 101	<u>3 781 458</u> 3 710 924	<u>3 808 971</u> 3 738 111	<u>3 901 188</u> 3 618 657
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 171 038</u> 4 001 583	<u>4 174 485</u> 4 100 046	<u>4 165 471</u> 4 091 139	<u>4 192 176</u> 4 117 527	<u>4 281 682</u> 4 001 583
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 418 964</u> 4 309 678	<u>4 420 599</u> 4 356 357	<u>4 416 325</u> 4 352 134	<u>4 428 985</u> 4 364 645	<u>4 471 419</u> 4 309 678
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 406 710</u> 4 297 820	<u>4 408 337</u> 4 344 293	<u>4 404 082</u> 4 340 089	<u>4 416 687</u> 4 352 544	<u>4 458 933</u> 4 297 820
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 390 118</u> 4 281 676	<u>4 391 738</u> 4 327 943	<u>4 387 502</u> 4 323 758	<u>4 400 051</u> 4 336 157	<u>4 442 109</u> 4 281 676
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 374 371</u> 4 266 408	<u>4 375 982</u> 4 312 435	<u>4 371 768</u> 4 308 271	<u>4 384 252</u> 4 320 606	<u>4 426 092</u> 4 266 408
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 406 925</u> 4 230 286	<u>4 410 498</u> 4 332 348	<u>4 401 154</u> 4 323 116	<u>4 428 835</u> 4 350 468	<u>4 521 614</u> 4 230 286
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 506 335</u> 4 338 881	<u>4 509 610</u> 4 432 439	<u>4 501 045</u> 4 423 976	<u>4 526 419</u> 4 449 049	<u>4 611 467</u> 4 338 881

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-106-0300	13015-2012	.							
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>354 266</u> 338 416	<u>354 601</u> 347 975	<u>353 726</u> 347 110	<u>356 319</u> 349 672	<u>365 008</u> 338 416
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>542 626</u> 516 823	<u>543 182</u> 532 716	<u>541 728</u> 531 278	<u>546 038</u> 535 538	<u>560 485</u> 516 823
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>986 617</u> 936 482	<u>987 721</u> 968 021	<u>984 834</u> 965 168	<u>993 388</u> 973 620	<u>1 022 057</u> 936 482
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475					
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650					

225-106-0100	13015-2012							
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>777 584</u> 747 141	<u>807 735</u> 747 141	<u>766 949</u> 747 141	<u>771 402</u> 747 141
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>776 907</u> 747 141	<u>806 108</u> 747 141	<u>766 607</u> 747 141	<u>770 919</u> 747 141
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>880 370</u> 850 781	<u>907 575</u> 850 781	<u>870 773</u> 850 781	<u>874 791</u> 850 781
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>880 838</u> 850 781	<u>908 700</u> 850 781	<u>871 010</u> 850 781	<u>875 124</u> 850 781
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>938 174</u> 898 735	<u>978 400</u> 898 735	<u>923 984</u> 898 735	<u>929 925</u> 898 735
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 473 666</u> 2 382 187	<u>2 561 958</u> 2 382 187	<u>2 442 522</u> 2 382 187	<u>2 455 562</u> 2 382 187
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 516 797</u> 2 427 562	<u>2 601 174</u> 2 427 562	<u>2 487 034</u> 2 427 562	<u>2 499 495</u> 2 427 562
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 512 611</u> 2 427 562	<u>2 591 111</u> 2 427 562	<u>2 484 921</u> 2 427 562	<u>2 496 514</u> 2 427 562
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>778 557</u> 747 141	<u>810 075</u> 747 141	<u>767 440</u> 747 141	<u>772 095</u> 747 141
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>778 386</u> 747 141	<u>809 662</u> 747 141	<u>767 353</u> 747 141	<u>771 972</u> 747 141

225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 570 873</u> 2 490 468	<u>2 641 794</u> 2 490 468	<u>2 545 856</u> 2 490 468	<u>2 556 331</u> 2 490 468
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 569 863</u> 2 490 468	<u>2 639 365</u> 2 490 468	<u>2 545 346</u> 2 490 468	<u>2 555 611</u> 2 490 468
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 568 852</u> 2 490 468	<u>2 636 936</u> 2 490 468	<u>2 544 836</u> 2 490 468	<u>2 554 892</u> 2 490 468
225-106-0200	- 13015-2012							
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 375 601</u> 4 211 879	<u>4 534 487</u> 4 211 879	<u>4 319 555</u> 4 211 879	<u>4 343 021</u> 4 211 879
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 143 068</u> 3 982 499	<u>4 301 392</u> 3 982 499	<u>4 087 221</u> 3 982 499	<u>4 110 604</u> 3 982 499
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 103 444</u> 3 944 929	<u>4 259 517</u> 3 944 929	<u>4 048 390</u> 3 944 929	<u>4 071 440</u> 3 944 929
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 929 737</u> 3 776 849	<u>4 080 742</u> 3 776 849	<u>3 876 471</u> 3 776 849	<u>3 898 773</u> 3 776 849
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 778 135</u> 3 628 543	<u>3 927 013</u> 3 628 543	<u>3 725 620</u> 3 628 543	<u>3 747 608</u> 3 628 543
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 761 549</u> 3 618 657	<u>3 901 188</u> 3 618 657	<u>3 712 293</u> 3 618 657	<u>3 732 916</u> 3 618 657
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 146 148</u> 4 001 583	<u>4 281 682</u> 4 001 583	<u>4 098 339</u> 4 001 583	<u>4 118 356</u> 4 001 583

225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 407 164</u> 4 309 678	<u>4 471 419</u> 4 309 678	<u>4 384 499</u> 4 309 678	<u>4 393 989</u> 4 309 678
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 394 962</u> 4 297 820	<u>4 458 933</u> 4 297 820	<u>4 372 397</u> 4 297 820	<u>4 381 845</u> 4 297 820
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 378 422</u> 4 281 676	<u>4 442 109</u> 4 281 676	<u>4 355 957</u> 4 281 676	<u>4 365 363</u> 4 281 676
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 362 735</u> 4 266 408	<u>4 426 092</u> 4 266 408	<u>4 340 387</u> 4 266 408	<u>4 349 744</u> 4 266 408
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 381 124</u> 4 230 286	<u>4 521 614</u> 4 230 286	<u>4 331 568</u> 4 230 286	<u>4 352 317</u> 4 230 286
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 482 684</u> 4 338 881	<u>4 611 467</u> 4 338 881	<u>4 437 257</u> 4 338 881	<u>4 456 277</u> 4 338 881
225-106-0300	13015-2012	.						
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>351 850</u> 338 416	<u>365 008</u> 338 416	<u>347 209</u> 338 416	<u>349 152</u> 338 416
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>538 608</u> 516 823	<u>560 485</u> 516 823	<u>530 892</u> 516 823	<u>534 123</u> 516 823
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>978 644</u> 936 482	<u>1 022 057</u> 936 482	<u>963 331</u> 936 482	<u>969 742</u> 936 482
225-106-0400	24547-2016	.						

				,				
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475				
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650				

225-107.

				,	.	.	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 345</u> 8 952				

							-	-	-
225-107-0102	19	.	1	500	<u>18 941</u> 18 219				
225-107-0103	20	.	1	600	<u>21 528</u> 20 686				
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>70 902</u> 68 112				
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>53 149</u> 51 057				
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>44 543</u> 42 760				
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>44 155</u> 42 411				
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>42 688</u> 41 071				
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>19 647</u> 18 304	<u>23 716</u> 17 515	<u>22 915</u> 17 515	<u>26 923</u> 17 515	<u>25 626</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>25 224</u> 23 482				
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>61 378</u> 59 054				
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>44 766</u> 43 118				

							-	-	-
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>59 155</u> 56 945				
225-107-0114	11	.	1	300	<u>10 224</u> 9 814				
225-107-0115	12	.	1	500	<u>19 044</u> 18 321				
225-107-0116	13	.	1	600	<u>23 671</u> 22 787				
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>18 910</u> 18 214	<u>16 849</u> 13 560	<u>16 016</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012 ,	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 434</u> 21 903	<u>22 795</u> 20 987	<u>22 137</u> 20 987	<u>21 905</u> 20 987	<u>22 338</u> 20 987
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>26 149</u> 25 508	<u>26 601</u> 24 363	<u>25 779</u> 24 363	<u>25 489</u> 24 363	<u>26 029</u> 24 363
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 391</u> 33 583	<u>34 936</u> 32 202	<u>33 944</u> 32 202	<u>33 594</u> 32 202	<u>34 246</u> 32 202
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>37 013</u> 36 157	<u>37 582</u> 34 715	<u>36 546</u> 34 715	<u>36 181</u> 34 715	<u>36 862</u> 34 715

							-	-	-
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>48 293</u> 47 034	<u>49 229</u> 44 661	<u>47 525</u> 44 661	<u>46 924</u> 44 661	<u>48 044</u> 44 661
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>64 033</u> 62 439	<u>65 170</u> 59 555	<u>63 099</u> 59 555	<u>62 368</u> 59 555	<u>63 731</u> 59 555
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>75 696</u> 73 807	<u>77 047</u> 70 383	<u>74 587</u> 70 383	<u>73 720</u> 70 383	<u>75 337</u> 70 383
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>85 455</u> 83 311	<u>86 995</u> 79 406	<u>84 190</u> 79 406	<u>83 201</u> 79 406	<u>85 045</u> 79 406
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>104 503</u> 101 959	<u>106 280</u> 97 454	<u>103 043</u> 97 454	<u>101 902</u> 97 454	<u>104 030</u> 97 454
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>133 335</u> 130 188	<u>135 467</u> 124 781	<u>131 583</u> 124 781	<u>130 213</u> 124 781	<u>132 767</u> 124 781
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>157 470</u> 153 776	<u>159 958</u> 147 469	<u>155 427</u> 147 469	<u>153 829</u> 147 469	<u>156 808</u> 147 469

					-		-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300					
225-107-0102	19	.	1	500					
225-107-0103	20	.	1	600					
225-107-0104	42	.	1	2000					
225-107-0105	43	.	1	1500					
225-107-0106	44	.	1	1300					
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>48 564</u> 42 411				
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>46 695</u> 41 071	<u>44 509</u> 40 681	<u>44 129</u> 40 681	<u>43 294</u> 40 681	
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>23 654</u> 18 304	<u>21 179</u> 17 628	<u>20 800</u> 17 628	<u>19 965</u> 17 628	<u>27 217</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>30 434</u> 23 482	<u>28 402</u> 23 776	<u>27 909</u> 23 776	<u>26 824</u> 23 776	
225-107-0111	3	.	1	1600					

					-		-	-	-
225-107-0112	4	.	1	1100					
225-107-0113	5	.	1	1500					
225-107-0114	11	.	1	300					
225-107-0115	12	.	1	500					
225-107-0116	13	.	1	600					
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>20 613</u> 18 214	<u>15 142</u> 13 560	<u>14 981</u> 13 560	<u>14 626</u> 13 560	<u>17 057</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012 ,	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 340</u> 21 809	<u>23 013</u> 20 987	<u>22 276</u> 21 746	<u>22 340</u> 21 809	<u>22 611</u> 20 987
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>26 031</u> 25 391	<u>26 873</u> 24 363	<u>25 952</u> 25 312	<u>26 031</u> 25 391	<u>26 370</u> 24 363
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 249</u> 33 443	<u>35 265</u> 32 202	<u>34 153</u> 33 348	<u>34 249</u> 33 443	<u>34 658</u> 32 202
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>36 865</u> 36 010	<u>37 925</u> 34 715	<u>36 764</u> 35 911	<u>36 865</u> 36 010	<u>37 291</u> 34 715

					-		-	-	-
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>48 049</u> 46 792	<u>49 794</u> 44 661	<u>47 884</u> 46 629	<u>48 049</u> 46 792	<u>48 751</u> 44 661
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>63 736</u> 62 145	<u>65 856</u> 59 555	<u>63 535</u> 61 947	<u>63 736</u> 62 145	<u>64 589</u> 59 555
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>75 343</u> 73 458	<u>77 861</u> 70 383	<u>75 105</u> 73 223	<u>75 343</u> 73 458	<u>76 357</u> 70 383
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>85 052</u> 82 913	<u>87 924</u> 79 406	<u>84 781</u> 82 645	<u>85 052</u> 82 913	<u>86 208</u> 79 406
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>104 038</u> 101 500	<u>107 352</u> 97 454	<u>103 725</u> 101 190	<u>104 038</u> 101 500	<u>105 372</u> 97 454
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>132 777</u> 129 636	<u>136 753</u> 124 781	<u>132 401</u> 129 265	<u>132 777</u> 129 636	<u>134 377</u> 124 781
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>156 820</u> 153 133	<u>161 458</u> 147 469	<u>156 381</u> 152 700	<u>156 820</u> 153 133	<u>158 687</u> 147 469

					-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300					
225-107-0102	19	.	1	500					
225-107-0103	20	.	1	600					
225-107-0104	42	.	1	2000					
225-107-0105	43	.	1	1500					
225-107-0106	44	.	1	1300					
225-107-0107	45	.	1	1100					<u>45 035</u> 42 411
225-107-0108	46	.	1	1000		<u>48 310</u> 40 681	<u>47 362</u> 40 681	<u>50 398</u> 40 681	<u>43 487</u> 41 071
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>29 004</u> 17 515	<u>24 981</u> 17 628	<u>24 033</u> 17 628	<u>27 069</u> 17 628	<u>20 446</u> 18 304
225-107-0110	2	.	1	1300		<u>33 344</u> 23 776	<u>32 112</u> 23 776	<u>36 059</u> 23 776	<u>26 264</u> 23 482
225-107-0111	3	.	1	1600					

					-	-	-	-	-
225-107-0112	4	.	1	1100					
225-107-0113	5	.	1	1500					
225-107-0114	11	.	1	300					
225-107-0115	12	.	1	500					
225-107-0116	13	.	1	600					
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>17 889</u> 13 560	<u>16 758</u> 13 560	<u>16 355</u> 13 560	<u>17 646</u> 13 560	<u>19 250</u> 18 214
225-107-0300	13015-2012	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 530</u> 20 987	<u>22 567</u> 22 034	<u>22 471</u> 21 939	<u>22 755</u> 22 220	<u>23 708</u> 20 987
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>26 270</u> 24 363	<u>26 316</u> 25 672	<u>26 196</u> 25 554	<u>26 551</u> 25 904	<u>27 740</u> 24 363
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 537</u> 32 202	<u>34 592</u> 33 782	<u>34 448</u> 33 639	<u>34 876</u> 34 062	<u>36 312</u> 32 202
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>37 165</u> 34 715	<u>37 223</u> 36 364	<u>37 072</u> 36 215	<u>37 519</u> 36 657	<u>39 018</u> 34 715

					-	-	-	-	-
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>48 543</u> 44 661	<u>48 638</u> 47 374	<u>48 390</u> 47 129	<u>49 126</u> 47 856	<u>51 592</u> 44 661
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>64 337</u> 59 555	<u>64 452</u> 62 853	<u>64 150</u> 62 554	<u>65 045</u> 63 438	<u>68 042</u> 59 555
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>76 057</u> 70 383	<u>76 194</u> 74 299	<u>75 836</u> 73 945	<u>76 898</u> 74 994	<u>80 457</u> 70 383
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>85 866</u> 79 406	<u>86 023</u> 83 872	<u>85 614</u> 83 468	<u>86 825</u> 84 664	<u>90 884</u> 79 406
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>104 977</u> 97 454	<u>105 158</u> 102 606	<u>104 686</u> 102 140	<u>106 083</u> 103 521	<u>110 767</u> 97 454
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>133 904</u> 124 781	<u>134 120</u> 130 964	<u>133 554</u> 130 405	<u>135 231</u> 132 062	<u>140 851</u> 124 781
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>158 134</u> 147 469	<u>158 387</u> 154 682	<u>157 727</u> 154 029	<u>159 683</u> 155 962	<u>166 240</u> 147 469

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.						
225-107-0101	18	.	1	300				
225-107-0102	19	.	1	500				
225-107-0103	20	.	1	600				
225-107-0104	42	.	1	2000				
225-107-0105	43	.	1	1500				
225-107-0106	44	.	1	1300				
225-107-0107	45	.	1	1100		<u>45 930</u> 42 411		
225-107-0108	46	.	1	1000		<u>44 301</u> 41 071		
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>28 319</u> 17 515	<u>21 260</u> 18 304	<u>25 344</u> 17 515	<u>23 643</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300		<u>27 321</u> 23 482		
225-107-0111	3	.	1	1600				

225-107-0112	4	.	1	1100				
225-107-0113	5	.	1	1500				
225-107-0114	11	.	1	300				
225-107-0115	12	.	1	500				
225-107-0116	13	.	1	600				
225-107-0200	13015-2012	.						
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>17 785</u> 13 560	<u>19 596</u> 18 214	<u>17 369</u> 13 560	<u>16 328</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012 ,	.						
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 266</u> 20 987	<u>23 708</u> 20 987	<u>21 757</u> 20 987	<u>21 970</u> 20 987
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>25 939</u> 24 363	<u>27 740</u> 24 363	<u>25 304</u> 24 363	<u>25 570</u> 24 363
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 137</u> 32 202	<u>36 312</u> 32 202	<u>33 370</u> 32 202	<u>33 691</u> 32 202
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>36 748</u> 34 715	<u>39 018</u> 34 715	<u>35 948</u> 34 715	<u>36 283</u> 34 715

225-107-0305	-80	.	1	790	<u>47 857</u> 44 661	<u>51 592</u> 44 661	<u>46 540</u> 44 661	<u>47 091</u> 44 661
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>63 503</u> 59 555	<u>68 042</u> 59 555	<u>61 902</u> 59 555	<u>62 573</u> 59 555
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>75 067</u> 70 383	<u>80 457</u> 70 383	<u>73 166</u> 70 383	<u>73 962</u> 70 383
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>84 737</u> 79 406	<u>90 884</u> 79 406	<u>82 569</u> 79 406	<u>83 477</u> 79 406
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>103 675</u> 97 454	<u>110 767</u> 97 454	<u>101 173</u> 97 454	<u>102 221</u> 97 454
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>132 341</u> 124 781	<u>140 851</u> 124 781	<u>129 339</u> 124 781	<u>130 596</u> 124 781
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>156 311</u> 147 469	<u>166 240</u> 147 469	<u>152 809</u> 147 469	<u>154 275</u> 147 469

225-109.

							-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>116 863</u> 113 036				
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>150 157</u> 145 183				
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>268 238</u> 259 286				
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>152 620</u> 148 036	<u>138 082</u> 117 974	<u>133 186</u> 117 974	<u>143 590</u> 117 974	<u>135 634</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>151 355</u> 146 217				
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>169 168</u> 162 500	<u>164 443</u> 131 987	<u>156 218</u> 131 987	<u>173 696</u> 131 987	<u>160 330</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>249 462</u> 240 791				
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>173 301</u> 167 243				
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>281 185</u> 271 121				

							-	-	-
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>128 103</u> 123 631				
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>307 684</u> 297 311				
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>96 856</u> 93 557				
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>217 942</u> 210 589				
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>69 023</u> 66 429	<u>66 685</u> 54 241	<u>63 551</u> 54 241	<u>70 210</u> 54 241	<u>65 118</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>122 754</u> 117 857	<u>117 906</u> 94 018	<u>111 835</u> 94 018	<u>124 736</u> 94 018	<u>114 870</u> 94 018
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>91 493</u> 88 089				
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>120 092</u> 115 893	<u>109 958</u> 90 402	<u>105 062</u> 90 402	<u>115 466</u> 90 402	<u>107 510</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>126 573</u> 121 991				
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>184 304</u> 177 679	<u>172 705</u> 141 479	<u>164 872</u> 141 479	<u>181 518</u> 141 479	<u>168 788</u> 141 479

				,	.		-	-	-
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>188 138</u> 181 019				
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>285 373</u> 275 018				

				,	-		-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>125 680</u> 113 036				
225-109-0102	2	.	1	2900					
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>289 077</u> 259 286				
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>162 639</u> 148 036	<u>130 667</u> 120 867	<u>129 718</u> 120 867	<u>127 631</u> 120 867	<u>139 306</u> 117 974

					-		-	-	-
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100					
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>186 000</u> 162 500	<u>152 720</u> 137 049	<u>151 126</u> 137 049	<u>147 620</u> 137 049	<u>166 499</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400					
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800					
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500					
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800					
225-109-0111	78	.	1	6200					
225-109-0112	79	.	1	2000					
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400					
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>75 435</u> 66 429	<u>60 693</u> 54 693	<u>60 086</u> 54 693	<u>58 750</u> 54 693	<u>67 468</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>135 177</u> 117 857	<u>107 420</u> 95 916	<u>106 244</u> 95 916	<u>103 655</u> 95 916	<u>119 423</u> 94 018
225-109-0203	32	.	1	2300					

					-		-	-	-
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>130 111</u> 115 893	<u>102 397</u> 92 933	<u>101 448</u> 92 933	<u>99 361</u> 92 933	<u>111 182</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000					
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>200 334</u> 177 679	<u>161 384</u> 146 270	<u>159 866</u> 146 270	<u>156 526</u> 146 270	<u>174 664</u> 141 479
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900					
225-109-0209	77	.	1	6800					

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200					<u>118 622</u> 113 036
225-109-0102	2	.	1	2900					

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200					<u>272 396</u> 259 286
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>144 202</u> 117 974	<u>140 169</u> 120 867	<u>137 801</u> 120 867	<u>145 391</u> 120 867	<u>154 619</u> 148 036
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100					
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>174 725</u> 131 987	<u>168 685</u> 137 049	<u>164 706</u> 137 049	<u>177 457</u> 137 049	<u>172 526</u> 162 500
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400					
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800					
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500					
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800					
225-109-0111	78	.	1	6200					
225-109-0112	79	.	1	2000					
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400					
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>70 601</u> 54 241	<u>66 774</u> 54 693	<u>65 259</u> 54 693	<u>70 117</u> 54 693	<u>70 302</u> 66 429

					-	-	-	-	-
				,					
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>125 495</u> 94 018	<u>119 203</u> 95 916	<u>116 267</u> 95 916	<u>125 679</u> 95 916	<u>125 232</u> 117 857
225-109-0203	32	.	1	2300					
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>116 078</u> 90 402	<u>111 900</u> 92 933	<u>109 532</u> 92 933	<u>117 122</u> 92 933	<u>122 091</u> 115 893
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000					
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>182 497</u> 141 479	<u>176 588</u> 146 270	<u>172 799</u> 146 270	<u>184 943</u> 146 270	<u>187 502</u> 177 679
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900					
225-109-0209	77	.	1	6800					

				,				
225-109-0100	20	.						
	13015-2012							

225-109-0101	1	.	1	2200		<u>120 412</u> 113 036		
225-109-0102	2	.	1	2900				
225-109-0103	3	.	1	5200		<u>276 627</u> 259 286		
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>143 590</u> 117 974	<u>156 653</u> 148 036	<u>141 142</u> 117 974	<u>135 022</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100				
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>173 696</u> 131 987	<u>175 943</u> 162 500	<u>169 584</u> 131 987	<u>159 302</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400				
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800				
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500				
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800				
225-109-0111	78	.	1	6200				
225-109-0112	79	.	1	2000				
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400				
225-109-0200	20 13015-2012	.						

225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>70 210</u> 54 241	<u>71 604</u> 66 429	<u>68 643</u> 54 241	<u>64 726</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>124 736</u> 94 018	<u>127 754</u> 117 857	<u>121 700</u> 94 018	<u>114 111</u> 94 018
225-109-0203	32	.	1	2300				
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>115 466</u> 90 402	<u>124 125</u> 115 893	<u>113 018</u> 90 402	<u>106 898</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000				
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>181 518</u> 141 479	<u>190 756</u> 177 679	<u>177 601</u> 141 479	<u>167 809</u> 141 479
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900				
225-109-0209	77	.	1	6800				

225-2.
225-201.

					,	.	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000		<u>38 638</u> 31 641	<u>40 014</u> 34 189	<u>45 739</u> 35 722	<u>42 556</u> 35 722	
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>59 031</u> 56 250	<u>84 567</u> 74 107	<u>80 522</u> 74 107	<u>79 095</u> 74 107	<u>81 755</u> 74 107	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>88 112</u> 83 929	<u>100 275</u> 84 821	<u>94 173</u> 84 821	<u>92 021</u> 84 821	<u>96 033</u> 84 821	
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>108 449</u> 102 679	<u>124 533</u> 102 679	<u>115 816</u> 102 679	<u>112 742</u> 102 679	<u>118 474</u> 102 679	
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>205 534</u> 158 203	<u>183 315</u> 151 786	<u>170 758</u> 151 786	<u>166 329</u> 151 786	<u>174 587</u> 151 786	

				,	-		-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0101	1-10	.	1	1000					<u>44 025</u> 35 722
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>66 545</u> 56 250	<u>61 428</u> 54 512	<u>60 717</u> 54 512	<u>59 151</u> 54 512	<u>83 433</u> 74 107
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>99 446</u> 83 929	<u>93 887</u> 83 441	<u>92 813</u> 83 441	<u>90 452</u> 83 441	<u>98 563</u> 84 821
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>124 639</u> 102 679	<u>115 225</u> 100 527	<u>113 692</u> 100 527	<u>110 319</u> 100 527	<u>122 088</u> 102 679
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>174 048</u> 165 582	<u>194 136</u> 158 203	<u>190 004</u> 158 203	<u>195 418</u> 158 203	<u>179 793</u> 151 786

				,	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>45 984</u> 35 722				
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>82 939</u> 74 107	<u>83 165</u> 80 547	<u>82 575</u> 79 965	<u>84 322</u> 81 691	<u>60 530</u> 56 250
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>97 819</u> 84 821	<u>98 159</u> 94 535	<u>97 270</u> 93 656	<u>99 905</u> 96 260	<u>90 373</u> 83 929
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>121 025</u> 102 679	<u>121 511</u> 116 555	<u>120 241</u> 115 300	<u>124 004</u> 119 019	<u>111 679</u> 102 679
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>178 262</u> 151 786	<u>178 962</u> 171 776	<u>177 132</u> 169 968	<u>182 554</u> 175 326	<u>206 531</u> 158 203

225-201-0100	13015-2012	.						
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>45 739</u> 35 722		<u>44 760</u> 35 722	<u>42 312</u> 35 722
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 311</u> 74 107	<u>62 056</u> 56 250	<u>78 184</u> 74 107	<u>79 493</u> 74 107

8.04-08-2024

444

				,				
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>95 364</u> 84 821	<u>92 674</u> 83 929	<u>90 647</u> 84 821	<u>92 622</u> 84 821
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>117 517</u> 102 679	<u>114 966</u> 102 679	<u>110 779</u> 102 679	<u>113 600</u> 102 679
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>173 209</u> 151 786	<u>210 093</u> 158 203	<u>163 502</u> 151 786	<u>167 566</u> 151 786

225-202.

				,	.	.	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>70 976</u> 56 564	<u>74 505</u> 64 795	<u>70 729</u> 64 795	<u>69 398</u> 64 795	<u>71 880</u> 64 795
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 901</u> 39 928	<u>43 577</u> 40 286	<u>42 390</u> 40 286	<u>41 971</u> 40 286	<u>42 752</u> 40 286

							-	-	-
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 455</u> 44 731	<u>53 830</u> 48 652	<u>51 888</u> 48 652	<u>51 203</u> 48 652	<u>52 480</u> 48 652
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 275</u> 48 690	<u>65 512</u> 57 018	<u>62 211</u> 57 018	<u>61 047</u> 57 018	<u>63 217</u> 57 018
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.							
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>35 439</u> 34 286				
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>140 700</u> 126 542	<u>135 358</u> 126 542	<u>133 473</u> 126 542	<u>136 986</u> 126 542
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>62 128</u> 58 644	<u>114 721</u> 100 877	<u>109 381</u> 100 877	<u>107 497</u> 100 877	<u>111 009</u> 100 877
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 312</u> 100 564	<u>113 117</u> 99 322	<u>107 790</u> 99 322	<u>105 911</u> 99 322	<u>109 414</u> 99 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 475</u> 85 876	<u>99 103</u> 85 378	<u>93 735</u> 85 378	<u>91 842</u> 85 378	<u>95 372</u> 85 378

							-	-	-
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>101 608</u> 98 151	<u>111 374</u> 97 428	<u>105 973</u> 97 428	<u>104 068</u> 97 428	<u>107 620</u> 97 428
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>9 117</u> 8 929	<u>6 153</u> 5 714	<u>5 997</u> 5 714	<u>5 941</u> 5 714	<u>6 044</u> 5 714
225-202-1204	10 -3	.	1	190					
225-202-1206	15-8	.	1	165					
225-202-1207	15-5	.	1	88		<u>6 622</u> 6 052	<u>6 471</u> 6 080	<u>6 378</u> 6 080	<u>6 516</u> 6 080
225-202-1209	5	.	1	73					

					-		-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>71 718</u> 68 943	<u>67 549</u> 56 564	<u>66 307</u> 56 564	<u>67 977</u> 56 564	<u>73 446</u> 64 795
225-202-0102	2	.	1	550	<u>42 701</u> 41 590	<u>43 823</u> 39 928	<u>43 433</u> 39 928	<u>43 945</u> 39 928	<u>43 244</u> 40 286
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 397</u> 50 785	<u>50 693</u> 44 731	<u>50 054</u> 44 731	<u>50 913</u> 44 731	<u>53 285</u> 48 652
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>63 076</u> 60 645	<u>58 279</u> 48 690	<u>57 193</u> 48 690	<u>58 653</u> 48 690	<u>64 586</u> 57 018
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.							
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>38 083</u> 34 286	<u>26 906</u> 24 408	<u>26 655</u> 24 408	<u>26 104</u> 24 408	
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>113 236</u> 109 169				<u>139 201</u> 126 542
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>72 046</u> 58 644	<u>112 997</u> 107 143	<u>112 616</u> 107 143	<u>111 209</u> 107 143	<u>113 223</u> 100 877

					-		-	-	-
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>109 226</u> 105 215	<u>116 477</u> 100 564	<u>115 268</u> 100 564	<u>117 081</u> 100 564	<u>111 623</u> 99 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>95 147</u> 91 282	<u>101 602</u> 85 876	<u>100 384</u> 85 876	<u>102 211</u> 85 876	<u>97 597</u> 85 378
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>107 343</u> 103 317	<u>107 778</u> 101 935	<u>107 393</u> 101 935	<u>105 970</u> 101 935	<u>109 859</u> 97 428
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>9 408</u> 8 929				<u>6 109</u> 5 714
225-202-1204	10 -3	.	1	190					
225-202-1206	15-8	.	1	165					
225-202-1207	15-5	.	1	88					<u>6 583</u> 6 080
225-202-1209	5	.	1	73					

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>72 986</u> 64 795	<u>73 164</u> 70 774	<u>72 646</u> 70 262	<u>74 276</u> 71 873	<u>71 276</u> 56 564
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 099</u> 40 286	<u>43 160</u> 42 170	<u>42 992</u> 42 004	<u>43 505</u> 42 510	<u>44 995</u> 39 928
225-202-0103	3	.	1	900	<u>53 048</u> 48 652	<u>53 148</u> 51 735	<u>52 873</u> 51 463	<u>53 712</u> 52 292	<u>52 610</u> 44 731
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>64 184</u> 57 018	<u>64 340</u> 62 246	<u>63 886</u> 61 798	<u>65 312</u> 63 206	<u>61 537</u> 48 690
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.							
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660		<u>29 414</u> 24 408	<u>28 789</u> 24 408	<u>30 793</u> 24 408	<u>35 966</u> 34 286
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>138 550</u> 126 542	<u>138 850</u> 135 049	<u>138 071</u> 134 280	<u>140 378</u> 136 559	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 572</u> 100 877	<u>112 775</u> 109 284	<u>112 010</u> 108 529	<u>114 292</u> 110 783	<u>64 106</u> 58 644

					-	-	-	-	-
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>110 974</u> 99 322	<u>111 328</u> 107 860	<u>110 547</u> 107 088	<u>112 862</u> 109 376	<u>121 735</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>96 943</u> 85 378	<u>97 251</u> 93 933	<u>96 468</u> 93 159	<u>98 788</u> 95 452	<u>106 901</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 200</u> 97 428	<u>109 429</u> 105 954	<u>108 656</u> 105 190	<u>110 970</u> 107 477	<u>103 508</u> 98 151
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>6 090</u> 5 714	<u>6 099</u> 5 963	<u>6 076</u> 5 941	<u>6 143</u> 6 008	<u>9 175</u> 8 929
225-202-1204	10 -3	.	1	190					
225-202-1206	15-8	.	1	165					
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>6 561</u> 6 080				
225-202-1209	5	.	1	73					

225-202-0100	13015-2012	.						
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>71 466</u> 64 795	<u>72 347</u> 56 564	<u>68 547</u> 64 795	<u>69 769</u> 64 795
225-202-0102	2	.	1	550	<u>42 622</u> 40 286	<u>45 331</u> 39 928	<u>41 704</u> 40 286	<u>42 088</u> 40 286
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 267</u> 48 652	<u>53 160</u> 44 731	<u>50 766</u> 48 652	<u>51 394</u> 48 652
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>62 855</u> 57 018	<u>62 474</u> 48 690	<u>60 303</u> 57 018	<u>61 372</u> 57 018
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.						
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660		<u>36 503</u> 34 286		
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>136 400</u> 126 542		<u>132 270</u> 126 542	<u>133 999</u> 126 542
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>110 423</u> 100 877	<u>66 120</u> 58 644	<u>106 295</u> 100 877	<u>108 023</u> 100 877

225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	$\frac{108\,830}{99\,322}$	$\frac{123\,246}{100\,564}$	$\frac{104\,712}{99\,322}$	$\frac{106\,436}{99\,322}$
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	$\frac{94\,782}{85\,378}$	$\frac{108\,424}{85\,876}$	$\frac{90\,633}{85\,378}$	$\frac{92\,370}{85\,378}$
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	$\frac{107\,027}{97\,428}$	$\frac{105\,914}{98\,151}$	$\frac{102\,852}{97\,428}$	$\frac{104\,600}{97\,428}$
225-202-1200	13015-2012	.						
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	$\frac{6\,027}{5\,714}$	$\frac{9\,234}{8\,929}$	$\frac{5\,906}{5\,714}$	$\frac{5\,957}{5\,714}$
225-202-1204	10 -3	.	1	190				$\frac{23\,702}{22\,790}$
225-202-1206	15-8	.	1	165				$\frac{21\,261}{20\,456}$
225-202-1207	15-5	.	1	88	$\frac{6\,491}{6\,080}$		$\frac{6\,320}{6\,080}$	$\frac{6\,413}{6\,080}$
225-202-1209	5	.	1	73				$\frac{10\,117}{9\,747}$

225-203.

					,	.	.	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>70 753</u> 67 655	<u>112 430</u> 98 437	<u>107 015</u> 98 437	<u>105 105</u> 98 437	<u>108 666</u> 98 437	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>77 625</u> 74 454	<u>134 277</u> 120 070	<u>128 881</u> 120 070	<u>126 978</u> 120 070	<u>130 526</u> 120 070	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 421</u> 119 952	<u>134 205</u> 119 938	<u>128 783</u> 119 938	<u>126 870</u> 119 938	<u>130 436</u> 119 938	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 130</u> 179 560	<u>141 128</u> 126 839	<u>135 732</u> 126 839	<u>133 828</u> 126 839	<u>137 377</u> 126 839	
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>131 582</u> 110 343	<u>120 990</u> 106 905	<u>115 579</u> 106 905	<u>113 670</u> 106 905	<u>117 229</u> 106 905	
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>200 589</u> 177 996	<u>150 848</u> 136 409	<u>145 437</u> 136 409	<u>143 528</u> 136 409	<u>147 086</u> 136 409	
225-203-0500	13015-2012	3								

							-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 263</u> 116 742				
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541	<u>91 931</u> 88 046				
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>18 341</u> 17 857	<u>16 006</u> 14 286	<u>15 257</u> 14 812	<u>15 451</u> 15 003	<u>15 483</u> 15 035
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 750</u> 13 393	<u>11 972</u> 10 714	<u>11 426</u> 11 098	<u>11 567</u> 11 238	<u>11 591</u> 11 261
225-203-0904	20-5-1	.	1	240		<u>9 809</u> 8 482	<u>9 291</u> 8 482	<u>9 109</u> 8 482	<u>9 449</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 010</u> 1 964	<u>3 084</u> 2 946	<u>3 041</u> 2 946	<u>3 026</u> 2 946	<u>3 054</u> 2 946
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 665</u> 2 589	<u>4 722</u> 4 464	<u>4 636</u> 4 464	<u>4 605</u> 4 464	<u>4 662</u> 4 464
225-203-1005	9	.	1	1000		<u>76 938</u> 70 982	<u>74 781</u> 70 982	<u>74 020</u> 70 982	<u>75 439</u> 70 982

8.04-08-2024

					-		-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>109 534</u> 105 474	<u>111 999</u> 106 092	<u>111 613</u> 106 092	<u>110 185</u> 106 092	<u>110 911</u> 98 437
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>130 293</u> 125 997	<u>83 699</u> 74 454	<u>82 750</u> 74 454	<u>80 662</u> 74 454	<u>132 764</u> 120 070
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>131 485</u> 127 162	<u>136 500</u> 119 952	<u>134 953</u> 119 952	<u>137 115</u> 119 952	<u>132 684</u> 119 938
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>140 517</u> 136 100	<u>197 232</u> 179 560	<u>195 457</u> 179 560	<u>197 783</u> 179 560	<u>139 614</u> 126 839
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>117 022</u> 112 875	<u>126 671</u> 110 343	<u>124 890</u> 110 343	<u>127 223</u> 110 343	<u>119 472</u> 106 905
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 835</u> 142 335	<u>195 677</u> 177 996	<u>193 897</u> 177 996	<u>196 230</u> 177 996	<u>149 330</u> 136 409
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542					

					-		-	-	-
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>102 752</u> 89 146	<u>98 702</u> 89 146	<u>97 738</u> 89 146	<u>95 616</u> 89 146	
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>19 303</u> 17 857	<u>15 291</u> 14 286	<u>15 171</u> 14 727	<u>15 004</u> 14 286	<u>15 806</u> 15 035
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>14 451</u> 13 393	<u>11 451</u> 10 714	<u>11 363</u> 11 036	<u>11 241</u> 10 714	<u>11 826</u> 11 261
225-203-0904	20-5-1	.	1	240	<u>9 427</u> 9 051				<u>9 664</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 090</u> 1 964	<u>2 057</u> 1 964	<u>2 047</u> 2 001	<u>2 033</u> 1 964	<u>3 072</u> 2 946
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 826</u> 2 589	<u>2 759</u> 2 589	<u>2 739</u> 2 663	<u>2 711</u> 2 589	<u>4 698</u> 4 464
225-203-1005	9	.	1	1000					<u>76 333</u> 70 982

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>110 251</u> 98 437	<u>110 601</u> 107 106	<u>109 818</u> 106 332	<u>112 172</u> 108 658	<u>72 658</u> 67 655
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>132 106</u> 120 070	<u>132 403</u> 128 657	<u>131 617</u> 127 880	<u>133 946</u> 130 182	<u>79 523</u> 74 454
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>132 023</u> 119 938	<u>132 341</u> 128 586	<u>131 570</u> 127 824	<u>133 922</u> 130 148	<u>141 852</u> 119 952
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>138 956</u> 126 839	<u>138 884</u> 135 061	<u>138 151</u> 134 337	<u>140 387</u> 136 546	<u>202 559</u> 179 560
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>118 812</u> 106 905	<u>119 151</u> 115 556	<u>118 359</u> 114 773	<u>120 705</u> 117 092	<u>132 012</u> 110 343
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>148 670</u> 136 409	<u>148 944</u> 144 996	<u>148 158</u> 144 219	<u>150 487</u> 146 520	<u>201 019</u> 177 996
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542					

					-	-	-	-	-
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541		<u>108 360</u> 89 146	<u>105 954</u> 89 146	<u>113 668</u> 89 146	<u>93 860</u> 88 046
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>15 515</u> 15 067	<u>16 242</u> 14 286	<u>16 006</u> 14 286	<u>16 765</u> 14 286	<u>18 533</u> 17 857
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 614</u> 11 284	<u>12 145</u> 10 714	<u>11 972</u> 10 714	<u>12 525</u> 10 714	<u>13 890</u> 13 393
225-203-0904	20-5-1	.	1	240	<u>9 601</u> 8 482	<u>9 629</u> 9 307	<u>9 554</u> 9 232	<u>9 778</u> 9 453	
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>3 067</u> 2 946	<u>3 069</u> 3 015	<u>3 063</u> 3 009	<u>3 081</u> 3 027	<u>2 025</u> 1 964
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 687</u> 4 464	<u>4 692</u> 4 602	<u>4 680</u> 4 589	<u>4 717</u> 4 626	<u>2 695</u> 2 589
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>76 070</u> 70 982	<u>76 190</u> 74 417	<u>75 876</u> 74 106	<u>76 808</u> 75 027	

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>108 071</u> 98 437	<u>75 071</u> 67 655	<u>103 885</u> 98 437	<u>105 638</u> 98 437
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>129 934</u> 120 070	<u>81 928</u> 74 454	<u>125 763</u> 120 070	<u>127 510</u> 120 070
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>129 841</u> 119 938	<u>143 390</u> 119 952	<u>125 650</u> 119 938	<u>127 404</u> 119 938
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>136 785</u> 126 839	<u>204 090</u> 179 560	<u>132 613</u> 126 839	<u>134 360</u> 126 839
225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>116 635</u> 106 905	<u>133 547</u> 110 343	<u>112 452</u> 106 905	<u>114 203</u> 106 905
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 493</u> 136 409	<u>202 554</u> 177 996	<u>142 310</u> 136 409	<u>144 061</u> 136 409
225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542				

					,			
225-203-0600	13015-2012	3						
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541		<u>127 179</u> 118 800		
225-203-0900	13015-2012	.						
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>15 906</u> 14 918	<u>18 728</u> 17 857	<u>15 448</u> 14 918	<u>15 300</u> 14 855
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 899</u> 11 176	<u>14 032</u> 13 393	<u>11 565</u> 11 176	<u>11 457</u> 11 129
225-203-0904	20-5-1	.	1	240	<u>9 392</u> 8 482		<u>8 992</u> 8 482	<u>9 160</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012	.						
225-203-1001	5	.	1	20	<u>3 049</u> 2 946	<u>2 043</u> 1 964	<u>3 016</u> 2 946	<u>3 030</u> 2 946
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 653</u> 4 464	<u>2 730</u> 2 589	<u>4 586</u> 4 464	<u>4 614</u> 4 464
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>75 202</u> 70 982		<u>73 534</u> 70 982	<u>74 232</u> 70 982

225-204.

							-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>260 145</u> 236 444	<u>368 363</u> 348 640	<u>395 200</u> 379 951	<u>392 548</u> 379 951	<u>396 475</u> 379 951
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>282 605</u> 254 743	<u>265 034</u> 246 760	<u>258 562</u> 246 760	<u>256 279</u> 246 760	<u>260 535</u> 246 760
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>220 890</u> 194 239	<u>353 018</u> 331 096	<u>377 228</u> 360 831	<u>374 046</u> 360 831	<u>378 758</u> 360 831
225-204-0105	4-	.	1	5000		<u>468 047</u> 437 277	<u>457 259</u> 437 277	<u>453 454</u> 437 277	<u>460 548</u> 437 277
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>825 702</u> 761 152	<u>1 610 974</u> 1 546 886	<u>1 739 415</u> 1 685 808	<u>1 732 519</u> 1 685 808	<u>1 742 730</u> 1 685 808
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>955 676</u> 881 137	<u>1 842 083</u> 1 768 464	<u>1 988 781</u> 1 927 286	<u>1 980 825</u> 1 927 286	<u>1 992 606</u> 1 927 286
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 543 644</u> 1 434 512	<u>2 962 652</u> 2 851 561	<u>3 202 242</u> 3 107 653	<u>3 190 998</u> 3 107 653	<u>3 207 648</u> 3 107 653
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 581 418</u> 1 464 106	<u>3 030 733</u> 2 913 307	<u>3 273 939</u> 3 174 944	<u>3 261 634</u> 3 174 944	<u>3 279 855</u> 3 174 944
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>185 267</u> 170 474	<u>261 095</u> 248 475	<u>280 796</u> 270 790	<u>279 205</u> 270 790	<u>281 561</u> 270 790

							-	-	-
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>131 342</u> 110 911	<u>183 031</u> 168 755	<u>177 853</u> 168 755	<u>176 027</u> 168 755	<u>179 432</u> 168 755
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>192 707</u> 171 073	<u>376 305</u> 356 926	<u>404 105</u> 388 981	<u>401 559</u> 388 981	<u>405 329</u> 388 981
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>150 903</u> 126 368	<u>141 109</u> 124 808	<u>134 852</u> 124 808	<u>132 645</u> 124 808	<u>136 759</u> 124 808
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>222 099</u> 196 168	<u>436 339</u> 413 284	<u>468 282</u> 450 400	<u>465 205</u> 450 400	<u>469 761</u> 450 400
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>296 723</u> 265 609	<u>725 052</u> 693 835	<u>781 674</u> 756 147	<u>778 067</u> 756 147	<u>783 408</u> 756 147
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>338 158</u> 306 232	<u>658 144</u> 628 239	<u>708 757</u> 684 660	<u>705 151</u> 684 660	<u>710 491</u> 684 660
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>307 894</u> 268 525	<u>499 801</u> 467 601	<u>533 496</u> 509 595	<u>528 744</u> 509 595	<u>535 781</u> 509 595
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>320 536</u> 280 920	<u>419 012</u> 391 446	<u>409 346</u> 391 446	<u>405 937</u> 391 446	<u>412 293</u> 391 446
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>421 078</u> 369 670				
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>420 688</u> 370 775	<u>658 537</u> 617 625	<u>703 690</u> 673 092	<u>697 749</u> 673 092	<u>706 546</u> 673 092
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>513 583</u> 453 665	<u>796 522</u> 747 404	<u>851 319</u> 814 526	<u>844 211</u> 814 526	<u>854 736</u> 814 526

							-	-	-
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>688 135</u> 624 794	<u>1 339 808</u> 1 280 037	<u>1 443 396</u> 1 394 994	<u>1 436 289</u> 1 394 994	<u>1 446 813</u> 1 394 994
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>538 679</u> 478 269	<u>529 838</u> 489 761	<u>515 382</u> 489 761	<u>510 283</u> 489 761	<u>519 790</u> 489 761
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>316 315</u> 278 121	<u>299 933</u> 274 687	<u>290 656</u> 274 687	<u>287 383</u> 274 687	<u>293 484</u> 274 687
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>610 833</u> 552 356	<u>589 784</u> 551 266	<u>576 299</u> 551 266	<u>571 543</u> 551 266	<u>580 411</u> 551 266
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>887 454</u> 814 253	<u>1 719 418</u> 1 648 204	<u>1 855 100</u> 1 796 226	<u>1 847 144</u> 1 796 226	<u>1 858 925</u> 1 796 226
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>189 547</u> 167 975	<u>370 023</u> 350 767	<u>397 258</u> 382 269	<u>394 712</u> 382 269	<u>398 482</u> 382 269
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>176 151</u> 157 965	<u>339 296</u> 322 743	<u>364 821</u> 351 728	<u>362 721</u> 351 728	<u>365 831</u> 351 728
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>140 767</u> 116 431	<u>231 152</u> 212 119	<u>244 667</u> 231 169	<u>241 590</u> 231 169	<u>246 146</u> 231 169
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>135 631</u> 114 371	<u>211 597</u> 194 948	<u>224 355</u> 212 456	<u>221 703</u> 212 456	<u>225 630</u> 212 456
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>178 284</u> 150 236	<u>279 738</u> 257 753	<u>296 618</u> 280 902	<u>293 117</u> 280 902	<u>298 301</u> 280 902
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>254 415</u> 227 850	<u>494 923</u> 470 718	<u>532 126</u> 512 993	<u>529 050</u> 512 993	<u>533 605</u> 512 993

							-	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>334 331</u> 294 295				
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>449 971</u> 394 648				
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>871 972</u> 804 655	<u>1 675 230</u> 1 608 632	<u>1 808 817</u> 1 753 100	<u>1 801 656</u> 1 753 100	<u>1 812 259</u> 1 753 100
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>261 968</u> 229 750	<u>359 958</u> 334 700	<u>383 192</u> 364 758	<u>379 331</u> 364 758	<u>385 048</u> 364 758
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>191 867</u> 171 886	<u>317 755</u> 300 625	<u>340 847</u> 327 623	<u>338 534</u> 327 623	<u>341 958</u> 327 623
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>233 723</u> 208 606	<u>389 337</u> 367 903	<u>417 407</u> 400 943	<u>414 480</u> 400 943	<u>418 815</u> 400 943
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>473 151</u> 443 637	<u>674 674</u> 647 845	<u>728 470</u> 706 026	<u>725 584</u> 706 026	<u>729 857</u> 706 026
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>329 607</u> 304 544	<u>462 763</u> 441 190	<u>498 078</u> 480 812	<u>495 426</u> 480 812	<u>499 353</u> 480 812
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>362 873</u> 333 437	<u>507 677</u> 482 723	<u>545 776</u> 526 075	<u>542 594</u> 526 075	<u>547 306</u> 526 075
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>284 910</u> 253 655	<u>392 851</u> 367 898	<u>419 513</u> 400 938	<u>415 854</u> 400 938	<u>421 273</u> 400 938
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>319 089</u> 287 536	<u>443 461</u> 417 766	<u>474 794</u> 455 284	<u>471 187</u> 455 284	<u>476 528</u> 455 284

							-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>977 586</u> 911 918	<u>1 375 759</u> 1 317 533	<u>1 483 700</u> 1 435 858	<u>1 477 070</u> 1 435 858	<u>1 486 887</u> 1 435 858
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>267 439</u> 240 247	<u>371 831</u> 349 790	<u>397 855</u> 381 204	<u>394 726</u> 381 204	<u>399 360</u> 381 204
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>366 558</u> 327 751	<u>509 068</u> 477 837	<u>544 170</u> 520 750	<u>539 662</u> 520 750	<u>546 337</u> 520 750
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>267 057</u> 230 201	<u>441 877</u> 411 963	<u>470 945</u> 448 961	<u>466 436</u> 448 961	<u>473 112</u> 448 961
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>287 563</u> 248 631	<u>432 427</u> 401 573	<u>460 084</u> 437 638	<u>455 337</u> 437 638	<u>462 366</u> 437 638
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>299 298</u> 260 136	<u>445 732</u> 414 617	<u>474 584</u> 451 853	<u>469 837</u> 451 853	<u>476 866</u> 451 853
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>341 483</u> 288 287	<u>570 358</u> 527 925	<u>605 968</u> 575 337	<u>599 338</u> 575 337	<u>609 156</u> 575 337
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>362 737</u> 309 125	<u>570 715</u> 528 275	<u>606 357</u> 575 718	<u>599 727</u> 575 718	<u>609 545</u> 575 718
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>344 646</u> 296 224	<u>495 877</u> 458 154	<u>526 422</u> 499 300	<u>520 481</u> 499 300	<u>529 278</u> 499 300
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>333 558</u> 285 354	<u>524 733</u> 486 444	<u>557 869</u> 530 131	<u>551 929</u> 530 131	<u>560 725</u> 530 131
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>245 586</u> 209 151	<u>394 490</u> 365 505	<u>419 301</u> 398 330	<u>414 793</u> 398 330	<u>421 469</u> 398 330

							-	-	-
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>230 319</u> 215 723				
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>255 943</u> 239 044				
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>310 099</u> 289 618				
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>427 081</u> 396 327				
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>436 487</u> 405 548				
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>488 903</u> 453 817				
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>498 309</u> 463 038				
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>589 227</u> 547 373				
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>669 166</u> 618 965				
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>676 773</u> 626 423				

8.04-08-2024

							-	-	-
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>416 307</u> 388 464				
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>527 111</u> 492 596				
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>664 642</u> 623 710				
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>764 959</u> 718 759				
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>728 308</u> 682 828				
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>768 170</u> 728 928				
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>696 314</u> 654 761				
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>799 671</u> 752 791				
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>563 622</u> 528 391				
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>761 355</u> 706 826				
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>938 869</u> 873 060				

							-	-	-
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>990 252</u> 929 736				
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 180 459</u> 1 108 713				
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>895 240</u> 836 586				
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 098 585</u> 1 028 445				
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 211 439</u> 1 139 085				
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 031 911</u> 970 278				
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 327 055</u> 1 248 235				
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 172 840</u> 1 108 443				
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 283 630</u> 1 205 661				
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 062 613</u> 1 000 378				
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 356 791</u> 1 277 387				

							-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 635</u> 48 214	<u>60 207</u> 55 710	<u>58 589</u> 55 710	<u>58 018</u> 55 710	<u>59 082</u> 55 710
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 173</u> 52 433	<u>44 489</u> 40 179	<u>42 871</u> 40 179	<u>42 300</u> 40 179	<u>43 364</u> 40 179
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>53 701</u> 52 232	<u>55 043</u> 50 214	<u>52 252</u> 48 977	<u>51 456</u> 48 977	<u>52 634</u> 48 977
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>59 852</u> 54 646	<u>70 948</u> 66 071	<u>69 222</u> 66 071	<u>68 613</u> 66 071	<u>69 748</u> 66 071
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>87 903</u> 80 258	<u>79 187</u> 72 321	<u>76 652</u> 72 321	<u>75 758</u> 72 321	<u>77 425</u> 72 321
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>62 763</u> 60 714	<u>67 787</u> 61 056	<u>65 252</u> 61 056	<u>64 357</u> 61 056	<u>66 024</u> 61 056
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>78 067</u> 75 893	<u>81 643</u> 75 000	<u>79 215</u> 75 000	<u>78 359</u> 75 000	<u>79 955</u> 75 000
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>66 547</u> 64 509	<u>62 601</u> 56 184	<u>60 174</u> 56 184	<u>59 318</u> 56 184	<u>60 914</u> 56 184
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>79 654</u> 77 455	<u>81 668</u> 75 000	<u>79 230</u> 75 000	<u>78 370</u> 75 000	<u>79 973</u> 75 000
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354				

							-	-	-
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>236 507</u> 215 797	<u>228 848</u> 215 797	<u>226 146</u> 215 797	<u>231 183</u> 215 797
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>260 929</u> 239 929	<u>253 270</u> 239 929	<u>250 568</u> 239 929	<u>255 605</u> 239 929
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>239 994</u> 208 876	<u>213 341</u> 192 905	<u>205 681</u> 192 905	<u>202 980</u> 192 905	<u>208 017</u> 192 905
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354				
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>140 832</u> 132 119	<u>96 122</u> 90 947	<u>94 396</u> 90 947	<u>93 787</u> 90 947	<u>94 922</u> 90 947
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 008</u> 80 280	<u>58 955</u> 54 851	<u>57 498</u> 54 851	<u>56 985</u> 54 851	<u>57 942</u> 54 851
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 526</u> 54 267	<u>51 276</u> 47 894	<u>50 089</u> 47 894	<u>49 671</u> 47 894	<u>50 451</u> 47 894
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 721</u> 50 114	<u>44 911</u> 41 983	<u>43 887</u> 41 983	<u>43 525</u> 41 983	<u>44 199</u> 41 983
225-204-0605	5	.	1	400		<u>27 112</u> 24 773	<u>26 249</u> 24 773	<u>25 945</u> 24 773	<u>26 512</u> 24 773

8.04-08-2024

							-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400		<u>30 185</u> 27 810	<u>29 322</u> 27 810	<u>29 018</u> 27 810	<u>29 585</u> 27 810
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 806</u> 19 346				
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 139</u> 113 367	<u>38 460</u> 36 339	<u>37 748</u> 36 339	<u>37 497</u> 36 339	<u>37 965</u> 36 339
225-204-0806	43-2	.	1	330		<u>112 676</u> 108 817	<u>102 611</u> 99 609	<u>102 261</u> 99 609	<u>102 780</u> 99 609
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 887</u> 5 933	<u>7 790</u> 7 143	<u>7 553</u> 7 143	<u>7 469</u> 7 143	<u>7 625</u> 7 143
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>199 906</u> 185 486				
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 824</u> 21 125	<u>19 542</u> 17 797	<u>18 895</u> 17 797	<u>18 667</u> 17 797	<u>19 092</u> 17 797
225-204-1100	13015-2012	.							
225-204-1104	2	.	1	41		<u>6 805</u> 6 518	<u>6 717</u> 6 518	<u>6 686</u> 6 518	<u>6 744</u> 6 518

							-	-	-
225-204-1200	13015-2012	.							
225-204-1201	-1	.	1	1600		<u>107 310</u> 97 205	<u>95 656</u> 88 980	<u>93 959</u> 88 980	<u>96 472</u> 88 980
225-204-1202	-2	.	1	2400		<u>42 389</u> 29 558	<u>34 942</u> 27 057	<u>32 396</u> 27 057	<u>36 166</u> 27 057
225-204-1203	-3	.	1	3400		<u>68 331</u> 49 991	<u>57 081</u> 45 761	<u>53 474</u> 45 761	<u>58 815</u> 45 761
225-204-1204	-4	.	1	900		<u>88 563</u> 82 327	<u>79 622</u> 75 361	<u>78 667</u> 75 361	<u>80 081</u> 75 361
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>325 824</u> 306 296				
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>218 426</u> 200 943	<u>136 826</u> 124 107	<u>132 080</u> 124 107	<u>130 405</u> 124 107	<u>133 527</u> 124 107
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>372 849</u> 345 888				
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>79 534</u> 73 625				
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>73 588</u> 67 795				
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>66 811</u> 61 151				

8.04-08-2024

					,	.	.	-	-	-
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>49 781</u> 46 573	<u>33 608</u> 31 696	<u>32 961</u> 31 696	<u>32 733</u> 31 696	<u>33 158</u> 31 696	
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 218</u> 70 732	<u>57 846</u> 53 125	<u>56 120</u> 53 125	<u>55 511</u> 53 125	<u>56 646</u> 53 125	
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>117 895</u> 106 655	<u>89 073</u> 81 964	<u>86 484</u> 81 964	<u>85 571</u> 81 964	<u>87 274</u> 81 964	
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>158 369</u> 143 360	<u>135 119</u> 125 446	<u>131 667</u> 125 446	<u>130 449</u> 125 446	<u>132 719</u> 125 446	

					,	-	.	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>375 824</u> 354 775	<u>373 027</u> 354 775	<u>372 389</u> 354 775	<u>371 879</u> 354 775	<u>398 388</u> 379 951	

					-		-	-	-
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>260 257</u> 253 871	<u>453 166</u> 431 155	<u>452 401</u> 431 155	<u>451 789</u> 431 155	<u>263 219</u> 246 760
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>360 405</u> 336 922	<u>357 048</u> 336 922	<u>356 283</u> 336 922	<u>355 671</u> 336 922	<u>381 053</u> 360 831
225-204-0105	4-	.	1	5000	<u>460 085</u> 449 129				<u>465 021</u> 437 277
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 641 867</u> 1 574 106	<u>1 634 594</u> 1 574 106	<u>1 632 936</u> 1 574 106	<u>1 631 610</u> 1 574 106	<u>1 747 702</u> 1 685 808
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 877 435</u> 1 799 582	<u>1 869 043</u> 1 799 582	<u>1 867 130</u> 1 799 582	<u>1 865 600</u> 1 799 582	<u>1 998 344</u> 1 927 286
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>3 018 936</u> 2 901 738	<u>3 007 075</u> 2 901 738	<u>3 004 372</u> 2 901 738	<u>3 002 210</u> 2 901 738	<u>3 215 757</u> 3 107 653
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>3 088 606</u> 2 964 570	<u>3 075 627</u> 2 964 570	<u>3 072 669</u> 2 964 570	<u>3 070 302</u> 2 964 570	<u>3 288 729</u> 3 174 944
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>266 277</u> 252 848	<u>264 598</u> 252 848	<u>264 216</u> 252 848	<u>263 910</u> 252 848	<u>282 709</u> 270 790
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>179 210</u> 174 445	<u>203 762</u> 189 266	<u>203 150</u> 189 266	<u>202 660</u> 189 266	<u>181 579</u> 168 755
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>383 867</u> 363 207	<u>381 181</u> 363 207	<u>380 569</u> 363 207	<u>380 079</u> 363 207	<u>407 165</u> 388 981
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>136 491</u> 131 683	<u>145 224</u> 126 368	<u>143 804</u> 126 368	<u>145 934</u> 126 368	<u>139 354</u> 124 808

					-		-	-	-
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>445 153</u> 420 556	<u>441 908</u> 420 556	<u>441 169</u> 420 556	<u>440 577</u> 420 556	<u>471 979</u> 450 400
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>739 142</u> 706 044	<u>735 337</u> 706 044	<u>734 470</u> 706 044	<u>733 777</u> 706 044	<u>786 009</u> 756 147
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>671 057</u> 639 294	<u>667 252</u> 639 294	<u>666 385</u> 639 294	<u>665 692</u> 639 294	<u>713 092</u> 684 660
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>510 351</u> 475 829	<u>505 338</u> 475 829	<u>504 195</u> 475 829	<u>503 281</u> 475 829	<u>539 208</u> 509 595
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>411 878</u> 402 066	<u>514 165</u> 484 483	<u>513 022</u> 484 483	<u>512 108</u> 484 483	<u>416 301</u> 391 446
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>672 318</u> 628 492	<u>666 052</u> 628 492	<u>664 624</u> 628 492	<u>663 482</u> 628 492	<u>710 830</u> 673 092
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>813 162</u> 760 555	<u>805 665</u> 760 555	<u>803 957</u> 760 555	<u>802 590</u> 760 555	<u>859 861</u> 814 526
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 366 008</u> 1 302 561	<u>1 358 511</u> 1 302 561	<u>1 356 803</u> 1 302 561	<u>1 355 436</u> 1 302 561	<u>1 451 939</u> 1 394 994
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>519 169</u> 505 643				<u>525 783</u> 489 761
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>293 086</u> 284 881	<u>307 894</u> 278 121	<u>305 789</u> 278 121	<u>308 947</u> 278 121	<u>297 331</u> 274 687
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>579 832</u> 566 082	<u>598 593</u> 552 356	<u>594 156</u> 552 356	<u>599 970</u> 552 356	<u>586 002</u> 551 266

					-		-	-	-
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 752 611</u> 1 677 206	<u>1 744 219</u> 1 677 206	<u>1 742 307</u> 1 677 206	<u>1 740 777</u> 1 677 206	<u>1 864 663</u> 1 796 226
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>377 474</u> 356 940	<u>374 788</u> 356 940	<u>374 176</u> 356 940	<u>373 687</u> 356 940	<u>400 318</u> 382 269
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>346 042</u> 328 422	<u>343 826</u> 328 422	<u>343 321</u> 328 422	<u>342 918</u> 328 422	<u>367 346</u> 351 728
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>236 355</u> 215 852	<u>233 110</u> 215 852	<u>232 371</u> 215 852	<u>231 779</u> 215 852	<u>248 364</u> 231 169
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>216 299</u> 198 378	<u>213 502</u> 198 378	<u>212 865</u> 198 378	<u>212 355</u> 198 378	<u>227 542</u> 212 456
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>285 953</u> 262 289	<u>282 261</u> 262 289	<u>281 419</u> 262 289	<u>280 746</u> 262 289	<u>300 825</u> 280 902
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>504 767</u> 479 001	<u>501 523</u> 479 001	<u>500 783</u> 479 001	<u>500 191</u> 479 001	<u>535 824</u> 512 993
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 707 352</u> 1 636 938	<u>1 699 799</u> 1 636 938	<u>1 698 077</u> 1 636 938	<u>1 696 700</u> 1 636 938	<u>1 817 423</u> 1 753 100
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>367 717</u> 340 589	<u>363 644</u> 340 589	<u>362 716</u> 340 589	<u>361 974</u> 340 589	<u>387 833</u> 364 758
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>324 201</u> 305 915	<u>321 761</u> 305 915	<u>321 205</u> 305 915	<u>320 761</u> 305 915	<u>343 626</u> 327 623

					-		-	-	-
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>397 269</u> 374 376	<u>394 180</u> 374 376	<u>393 476</u> 374 376	<u>392 913</u> 374 376	<u>420 926</u> 400 943
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>687 611</u> 659 244	<u>684 567</u> 659 244	<u>683 874</u> 659 244	<u>683 319</u> 659 244	<u>731 938</u> 706 026
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>471 886</u> 448 953	<u>469 088</u> 448 953	<u>468 451</u> 448 953	<u>467 941</u> 448 953	<u>501 266</u> 480 812
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>517 785</u> 491 217	<u>514 429</u> 491 217	<u>513 664</u> 491 217	<u>513 052</u> 491 217	<u>549 601</u> 526 075
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>401 115</u> 374 371	<u>397 254</u> 374 371	<u>396 375</u> 374 371	<u>395 671</u> 374 371	<u>423 912</u> 400 938
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>452 596</u> 425 117	<u>448 792</u> 425 117	<u>447 925</u> 425 117	<u>447 231</u> 425 117	<u>479 129</u> 455 284
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 402 415</u> 1 340 717	<u>1 395 422</u> 1 340 717	<u>1 393 828</u> 1 340 717	<u>1 392 553</u> 1 340 717	<u>1 491 669</u> 1 435 858
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>379 529</u> 355 945	<u>376 228</u> 355 945	<u>375 476</u> 355 945	<u>374 874</u> 355 945	<u>401 616</u> 381 204
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>519 691</u> 486 245	<u>514 935</u> 486 245	<u>513 851</u> 486 245	<u>512 984</u> 486 245	<u>549 589</u> 520 750
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>451 318</u> 419 212	<u>446 562</u> 419 212	<u>445 478</u> 419 212	<u>444 611</u> 419 212	<u>476 364</u> 448 961
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>441 789</u> 408 640	<u>436 782</u> 408 640	<u>435 641</u> 408 640	<u>434 728</u> 408 640	<u>465 790</u> 437 638

					-		-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>455 328</u> 421 913	<u>450 321</u> 421 913	<u>449 180</u> 421 913	<u>448 267</u> 421 913	<u>480 289</u> 451 853
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>582 843</u> 537 214	<u>575 849</u> 537 214	<u>574 255</u> 537 214	<u>572 980</u> 537 214	<u>613 937</u> 575 337
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>583 206</u> 537 570	<u>576 212</u> 537 570	<u>574 619</u> 537 570	<u>573 344</u> 537 570	<u>614 326</u> 575 718
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>506 796</u> 466 216	<u>500 530</u> 466 216	<u>499 102</u> 466 216	<u>497 960</u> 466 216	<u>533 562</u> 499 300
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>536 160</u> 495 004	<u>529 894</u> 495 004	<u>528 466</u> 495 004	<u>527 324</u> 495 004	<u>565 009</u> 530 131
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>403 096</u> 371 936	<u>398 340</u> 371 936	<u>397 257</u> 371 936	<u>396 390</u> 371 936	<u>424 720</u> 398 330
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					

					-		-	-	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>52 641</u> 48 214	<u>49 525</u> 46 463	<u>49 241</u> 46 463	<u>48 614</u> 46 463	<u>59 753</u> 55 710
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>50 523</u> 49 099	<u>57 705</u> 52 433	<u>57 172</u> 52 433	<u>57 870</u> 52 433	<u>44 035</u> 40 179
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>56 707</u> 52 232	<u>51 355</u> 48 271	<u>51 070</u> 48 271	<u>50 444</u> 48 271	<u>53 208</u> 48 977

					-		-	-	-
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>71 481</u> 69 754	<u>56 070</u> 51 471	<u>55 866</u> 51 471	<u>55 703</u> 51 471	<u>70 464</u> 66 071
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>79 123</u> 76 893	<u>82 350</u> 75 595	<u>82 050</u> 75 595	<u>81 811</u> 75 595	<u>78 476</u> 72 321
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>67 472</u> 60 714	<u>61 561</u> 56 953	<u>61 115</u> 56 953	<u>60 134</u> 56 953	<u>67 076</u> 61 056
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>82 576</u> 75 893	<u>84 014</u> 77 445	<u>83 727</u> 77 445	<u>83 498</u> 77 445	<u>80 962</u> 75 000
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>71 055</u> 64 509	<u>61 894</u> 57 448	<u>61 467</u> 57 448	<u>60 528</u> 57 448	<u>61 920</u> 56 184
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>84 183</u> 77 455				<u>80 984</u> 75 000
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>240 342</u> 233 587				<u>234 359</u> 215 797
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>264 312</u> 257 273				<u>258 781</u> 239 929
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>214 465</u> 208 017	<u>233 042</u> 208 876	<u>230 522</u> 208 876	<u>233 824</u> 208 876	<u>211 192</u> 192 905
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					

					-		-	-	-
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>94 848</u> 92 843	<u>139 265</u> 132 119	<u>138 697</u> 132 119	<u>139 442</u> 132 119	<u>95 638</u> 90 947
225-204-0602	2	.	1	675	<u>57 880</u> 56 451	<u>85 687</u> 80 280	<u>85 207</u> 80 280	<u>85 835</u> 80 280	<u>58 546</u> 54 851
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 400</u> 49 198	<u>58 449</u> 54 267	<u>58 059</u> 54 267	<u>58 571</u> 54 267	<u>50 943</u> 47 894
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 155</u> 43 109	<u>53 791</u> 50 114	<u>53 454</u> 50 114	<u>53 896</u> 50 114	<u>44 624</u> 41 983
225-204-0605	5	.	1	400	<u>26 475</u> 25 721				<u>26 870</u> 24 773
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 548</u> 28 758				<u>29 943</u> 27 810
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>37 934</u> 37 122	<u>117 493</u> 113 367	<u>117 259</u> 113 367	<u>117 566</u> 113 367	<u>38 260</u> 36 339
225-204-0806	43-2	.	1	330					<u>103 032</u> 99 609

					-		-	-	-
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 615</u> 7 404	<u>6 671</u> 5 933	<u>6 593</u> 5 933	<u>6 695</u> 5 933	<u>7 724</u> 7 143
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>19 065</u> 18 508	<u>23 237</u> 21 125	<u>23 024</u> 21 125	<u>23 303</u> 21 125	<u>19 361</u> 17 797
225-204-1100	13015-2012	.							
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 740</u> 6 615				<u>6 781</u> 6 518
225-204-1200	13015-2012	.							
225-204-1201	-1	.	1	1600					<u>97 696</u> 88 980
225-204-1202	-2	.	1	2400					<u>38 002</u> 27 057
225-204-1203	-3	.	1	3400					<u>61 416</u> 45 761
225-204-1204	-4	.	1	900					<u>80 769</u> 75 361
225-204-1300	13015-2012	.							

					-		-	-	-
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1309	35-10	.	1	2200					<u>135 495</u> 124 107
225-204-1310	35-15	.	1	3275					
225-204-1313	32.9	.	1	725					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>33 130</u> 32 408	<u>49 194</u> 46 573	<u>48 981</u> 46 573	<u>49 260</u> 46 573	<u>33 427</u> 31 696
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>56 572</u> 55 021	<u>76 651</u> 70 732	<u>76 083</u> 70 732	<u>76 827</u> 70 732	<u>57 362</u> 53 125
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>87 162</u> 84 809	<u>115 545</u> 106 655	<u>114 693</u> 106 655	<u>115 809</u> 106 655	<u>88 347</u> 81 964
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>132 571</u> 129 239	<u>155 236</u> 143 360	<u>154 100</u> 143 360	<u>155 588</u> 143 360	<u>134 151</u> 125 446

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>397 750</u> 379 951				<u>375 014</u> 348 640
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>262 430</u> 246 760	<u>262 790</u> 257 064	<u>261 847</u> 256 132	<u>264 642</u> 258 894	<u>455 454</u> 423 700
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>380 288</u> 360 831				<u>360 999</u> 331 096
225-204-0105	4-	.	1	5000	<u>463 705</u> 437 277	<u>464 261</u> 454 406	<u>462 734</u> 452 897	<u>467 392</u> 457 500	
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 746 045</u> 1 685 808				<u>1 628 265</u> 1 546 886
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 996 431</u> 1 927 286				<u>1 862 035</u> 1 768 464
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>3 213 054</u> 3 107 653				<u>2 990 850</u> 2 851 561
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>3 285 771</u> 3 174 944				<u>3 061 591</u> 2 913 307
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>282 326</u> 270 790				<u>265 085</u> 248 475
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>180 947</u> 168 755	<u>181 236</u> 176 999	<u>180 481</u> 176 253	<u>182 717</u> 178 462	<u>208 338</u> 185 994

					-	-	-	-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>406 553</u> 388 981				<u>382 689</u> 356 926
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>138 591</u> 124 808	<u>138 940</u> 134 769	<u>138 028</u> 133 868	<u>140 729</u> 136 537	<u>151 400</u> 126 368
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>471 240</u> 450 400				<u>444 054</u> 413 284
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>785 142</u> 756 147				<u>734 096</u> 693 835
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>712 225</u> 684 660				<u>667 189</u> 628 239
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>538 066</u> 509 595				<u>511 719</u> 467 601
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>415 122</u> 391 446	<u>415 661</u> 406 834	<u>414 252</u> 405 442	<u>418 426</u> 409 566	<u>520 393</u> 476 105
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>709 402</u> 673 092				<u>673 434</u> 617 625
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>858 153</u> 814 526				<u>814 345</u> 747 404
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 450 230</u> 1 394 994				<u>1 357 631</u> 1 280 037
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>524 021</u> 489 761	<u>524 826</u> 512 774	<u>522 719</u> 510 692	<u>528 961</u> 516 860	

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>296 200</u> 274 687	<u>296 717</u> 289 457	<u>295 364</u> 288 121	<u>299 370</u> 292 079	<u>317 052</u> 278 121
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>584 357</u> 551 266	<u>585 071</u> 572 696	<u>583 144</u> 570 791	<u>588 966</u> 576 545	<u>611 904</u> 552 356
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 862 750</u> 1 796 226				<u>1 739 370</u> 1 648 204
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>399 706</u> 382 269				<u>376 407</u> 350 767
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>366 841</u> 351 728				<u>344 563</u> 322 743
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>247 625</u> 231 169				<u>238 866</u> 212 119
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>226 905</u> 212 456				<u>218 247</u> 194 948
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>299 984</u> 280 902				<u>288 517</u> 257 753
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>535 084</u> 512 993				<u>502 637</u> 470 718
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 815 702</u> 1 753 100				<u>1 693 186</u> 1 608 632

					-	-	-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>386 905</u> 364 758				<u>369 641</u> 334 700
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>343 070</u> 327 623				<u>323 555</u> 300 625
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>420 223</u> 400 943				<u>396 679</u> 367 903
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>731 244</u> 706 026				<u>681 909</u> 647 845
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>500 628</u> 480 812				<u>469 414</u> 441 190
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>548 836</u> 526 075				<u>515 658</u> 482 723
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>423 032</u> 400 938				<u>402 028</u> 367 898
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>478 262</u> 455 284				<u>452 506</u> 417 766
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 490 075</u> 1 435 858				<u>1 392 385</u> 1 317 533
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>400 864</u> 381 204				<u>379 678</u> 349 790
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>548 505</u> 520 750				<u>520 374</u> 477 837

					-	-	-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>475 280</u> 448 961				<u>453 183</u> 411 963
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>464 648</u> 437 638				<u>444 332</u> 401 573
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>479 148</u> 451 853				<u>457 636</u> 414 617
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>612 343</u> 575 337				<u>586 984</u> 527 925
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>612 732</u> 575 718				<u>587 341</u> 528 275
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>532 134</u> 499 300				<u>510 774</u> 458 154
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>563 581</u> 530 131				<u>539 630</u> 486 444
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>423 636</u> 398 330				<u>405 795</u> 365 505
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					

					-	-	-	-	-
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>59 556</u> 55 710	<u>59 646</u> 58 286	<u>59 410</u> 58 053	<u>60 109</u> 58 743	<u>50 235</u> 48 214

					-	-	-	-	-
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>43 838</u> 40 179	<u>43 928</u> 42 755	<u>43 692</u> 42 522	<u>44 391</u> 43 212	<u>59 302</u> 52 433
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>53 017</u> 48 977	<u>54 206</u> 48 271	<u>53 495</u> 48 271	<u>55 772</u> 48 271	<u>54 301</u> 52 232
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>70 253</u> 66 071	<u>70 349</u> 68 819	<u>70 098</u> 68 571	<u>70 843</u> 69 307	<u>56 234</u> 51 471
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>78 167</u> 72 321	<u>78 308</u> 76 357	<u>77 939</u> 75 992	<u>79 033</u> 77 074	<u>82 590</u> 75 595
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>66 766</u> 61 056	<u>66 908</u> 65 092	<u>66 538</u> 64 727	<u>67 633</u> 65 809	<u>63 702</u> 60 714
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>80 666</u> 75 000	<u>80 801</u> 78 864	<u>80 447</u> 78 515	<u>81 495</u> 79 550	<u>78 967</u> 75 893
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 624</u> 56 184	<u>61 760</u> 60 049	<u>61 406</u> 59 699	<u>62 454</u> 60 735	<u>67 446</u> 64 509
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>80 687</u> 75 000	<u>80 823</u> 78 881	<u>80 467</u> 78 530	<u>81 520</u> 79 570	<u>80 558</u> 77 455
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>233 425</u> 215 797	<u>233 852</u> 227 990	<u>232 736</u> 226 887	<u>236 043</u> 230 155	
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>257 847</u> 239 929	<u>258 274</u> 252 123	<u>257 157</u> 251 020	<u>260 464</u> 254 287	
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>210 258</u> 192 905	<u>210 685</u> 205 098	<u>209 569</u> 203 995	<u>212 876</u> 207 263	<u>240 603</u> 208 876

					-	-	-	-	-
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>95 427</u> 90 947	<u>95 523</u> 93 695	<u>95 272</u> 93 446	<u>96 017</u> 94 183	<u>140 969</u> 132 119
225-204-0602	2	.	1	675	<u>58 369</u> 54 851	<u>58 450</u> 57 169	<u>58 237</u> 56 960	<u>58 866</u> 57 581	<u>87 124</u> 80 280
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 798</u> 47 894	<u>50 865</u> 49 783	<u>50 692</u> 49 612	<u>51 204</u> 50 118	<u>59 621</u> 54 267
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 499</u> 41 983	<u>44 556</u> 43 615	<u>44 407</u> 43 467	<u>44 849</u> 43 904	<u>54 803</u> 50 114
225-204-0605	5	.	1	400	<u>26 765</u> 24 773	<u>26 813</u> 26 147	<u>26 687</u> 26 023	<u>27 060</u> 26 391	
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 838</u> 27 810	<u>29 886</u> 29 184	<u>29 760</u> 29 059	<u>30 133</u> 29 428	
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					

					-	-	-	-	-
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>38 173</u> 36 339	<u>38 213</u> 37 473	<u>38 109</u> 37 370	<u>38 417</u> 37 674	<u>118 196</u> 113 367
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>102 948</u> 99 609				
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 695</u> 7 143	<u>7 708</u> 7 521	<u>7 673</u> 7 487	<u>7 776</u> 7 588	<u>6 905</u> 5 933
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>19 282</u> 17 797	<u>19 318</u> 18 828	<u>19 224</u> 18 735	<u>19 503</u> 19 011	<u>23 876</u> 21 125
225-204-1100	13015-2012	.							
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 770</u> 6 518	<u>6 775</u> 6 659	<u>6 762</u> 6 646	<u>6 800</u> 6 684	
225-204-1200	13015-2012	.							
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>97 288</u> 88 980				
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>37 390</u> 27 057				
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>60 549</u> 45 761				

					-	-	-	-	-
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>80 540</u> 75 361				
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>134 916</u> 124 107	<u>135 181</u> 131 664	<u>134 489</u> 130 980	<u>136 538</u> 133 005	
225-204-1310	35-15	.	1	3275					
225-204-1313	32.9	.	1	725					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>33 348</u> 31 696	<u>33 384</u> 32 727	<u>33 289</u> 32 634	<u>33 569</u> 32 910	<u>49 833</u> 46 573
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>57 151</u> 53 125	<u>57 248</u> 55 873	<u>56 996</u> 55 624	<u>57 741</u> 56 361	<u>78 355</u> 70 732
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>88 031</u> 81 964	<u>88 176</u> 86 086	<u>87 798</u> 85 713	<u>88 916</u> 86 818	<u>118 100</u> 106 655

					-	-	-	-	-
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>133 730</u> 125 446	<u>133 922</u> 130 942	<u>133 419</u> 130 445	<u>134 910</u> 131 918	<u>158 644</u> 143 360

225-204-0100	13015-2012	.						
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>354 159</u> 339 152	<u>303 566</u> 277 094	<u>390 916</u> 379 951	<u>393 548</u> 379 951
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>259 825</u> 246 760	<u>329 626</u> 298 539	<u>254 821</u> 246 760	<u>256 916</u> 246 760
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>338 395</u> 322 085	<u>257 302</u> 227 632	<u>298 992</u> 289 169	<u>375 245</u> 360 831
225-204-0105	4-	.	1	5000	<u>459 364</u> 437 277		<u>451 025</u> 437 277	<u>454 516</u> 437 277
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 556 263</u> 1 504 786	<u>1 408 020</u> 1 327 060	<u>1 728 276</u> 1 685 808	<u>1 735 118</u> 1 685 808
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 779 411</u> 1 720 333	<u>1 610 283</u> 1 517 149	<u>1 975 929</u> 1 927 286	<u>1 983 824</u> 1 927 286

225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 864 300</u> 2 773 952	<u>2 584 000</u> 2 446 328	<u>3 184 078</u> 3 107 653	<u>3 195 236</u> 3 107 653
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 928 856</u> 2 834 018	<u>2 646 403</u> 2 499 300	<u>3 254 061</u> 3 174 944	<u>3 266 272</u> 3 174 944
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>251 481</u> 241 713	<u>229 986</u> 213 165	<u>278 226</u> 270 790	<u>279 805</u> 270 790
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>178 863</u> 168 755	<u>182 847</u> 159 562	<u>174 861</u> 168 755	<u>176 537</u> 168 755
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>362 051</u> 347 212	<u>332 421</u> 306 204	<u>399 992</u> 388 981	<u>402 518</u> 388 981
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>136 073</u> 124 808	<u>153 175</u> 126 368	<u>131 236</u> 124 808	<u>133 261</u> 124 808
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>419 616</u> 402 036	<u>385 923</u> 354 552	<u>463 312</u> 450 400	<u>466 365</u> 450 400
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>699 635</u> 674 952	<u>635 605</u> 595 235	<u>775 848</u> 756 147	<u>779 427</u> 756 147
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>634 548</u> 611 141	<u>394 522</u> 358 879	<u>702 931</u> 684 660	<u>706 510</u> 684 660
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>478 709</u> 454 875	<u>446 681</u> 401 151	<u>525 819</u> 509 595	<u>530 535</u> 509 595
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>411 232</u> 391 446	<u>454 123</u> 408 447	<u>403 760</u> 391 446	<u>406 889</u> 391 446

225-204-0122	6-2	.	1	5800				
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>631 253</u> 600 815	<u>587 336</u> 529 854	<u>694 094</u> 673 092	<u>699 988</u> 673 092
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>763 643</u> 727 062	<u>598 386</u> 531 659	<u>839 838</u> 814 526	<u>846 890</u> 814 526
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 292 143</u> 1 245 199	<u>1 176 188</u> 1 098 132	<u>1 431 915</u> 1 394 994	<u>1 438 968</u> 1 394 994
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>518 203</u> 489 761		<u>507 029</u> 489 761	<u>511 707</u> 489 761
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>292 466</u> 274 687	<u>319 684</u> 278 121	<u>285 294</u> 274 687	<u>288 297</u> 274 687
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>578 930</u> 551 266	<u>615 729</u> 552 356	<u>568 507</u> 551 266	<u>572 871</u> 551 266
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 660 084</u> 1 603 346	<u>1 036 116</u> 954 240	<u>1 842 248</u> 1 796 226	<u>1 850 143</u> 1 796 226
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>355 940</u> 341 221	<u>220 883</u> 196 853	<u>258 301</u> 250 069	<u>395 672</u> 382 269
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>326 752</u> 313 959	<u>298 993</u> 276 878	<u>361 428</u> 351 728	<u>363 513</u> 351 728
225-204-0152	3-05	.	1	2900		<u>163 456</u> 136 448		<u>242 750</u> 231 169
225-204-0153	3-05	.	1	2500				<u>222 702</u> 212 456

225-204-0154	4-05	.	1	3300				<u>294 436</u> 280 902
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>476 605</u> 457 907	<u>436 181</u> 403 825	<u>527 157</u> 512 993	<u>530 210</u> 512 993
225-204-0164	3- 5	.	1	4500		<u>389 463</u> 344 891		
225-204-0165	5- 5	.	1	6250				
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 618 352</u> 1 564 851	<u>1 464 144</u> 1 380 031	<u>1 797 250</u> 1 753 100	<u>1 804 355</u> 1 753 100
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>344 076</u> 325 590	<u>323 353</u> 287 136	<u>376 954</u> 364 758	<u>380 786</u> 364 758
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>305 463</u> 292 443	<u>281 313</u> 257 903	<u>337 111</u> 327 623	<u>339 406</u> 327 623
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>374 126</u> 357 890	<u>345 040</u> 315 620	<u>412 678</u> 400 943	<u>415 583</u> 400 943
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>651 764</u> 630 213	<u>589 668</u> 555 780	<u>723 809</u> 706 026	<u>726 672</u> 706 026
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>445 990</u> 429 182	<u>406 993</u> 378 493	<u>493 794</u> 480 812	<u>496 426</u> 480 812
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>488 845</u> 469 585	<u>423 694</u> 390 762	<u>540 636</u> 526 075	<u>543 794</u> 526 075
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>376 391</u> 357 885	<u>350 812</u> 315 616	<u>413 601</u> 400 938	<u>417 233</u> 400 938

225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>425 708</u> 406 396	<u>394 031</u> 358 397	<u>468 968</u> 455 284	<u>472 547</u> 455 284
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 327 868</u> 1 281 675	<u>1 205 232</u> 1 130 300	<u>1 472 990</u> 1 435 858	<u>1 479 569</u> 1 435 858
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>356 780</u> 340 270	<u>330 781</u> 300 082	<u>392 800</u> 381 204	<u>395 905</u> 381 204
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>488 109</u> 464 832	<u>453 712</u> 409 932	<u>536 887</u> 520 750	<u>541 361</u> 520 750
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>422 746</u> 400 751	<u>396 070</u> 353 419	<u>463 662</u> 448 961	<u>468 136</u> 448 961
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>413 177</u> 390 644	<u>388 862</u> 344 506	<u>452 416</u> 437 638	<u>457 126</u> 437 638
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>426 120</u> 403 333	<u>400 276</u> 355 696	<u>466 915</u> 451 853	<u>471 626</u> 451 853
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>544 387</u> 513 557	<u>514 286</u> 452 902	<u>595 258</u> 575 337	<u>601 837</u> 575 337
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>544 734</u> 513 897	<u>514 592</u> 453 202	<u>595 647</u> 575 718	<u>602 226</u> 575 718
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>473 020</u> 445 685	<u>447 791</u> 393 046	<u>516 826</u> 499 300	<u>522 720</u> 499 300
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>501 090</u> 473 205	<u>472 547</u> 417 316	<u>548 273</u> 530 131	<u>554 168</u> 530 131

				,				
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>376 648</u> 355 557	<u>355 416</u> 313 563	<u>412 019</u> 398 330	<u>416 492</u> 398 330
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680				
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980				
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400				
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730				
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730				
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250				
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250				
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050				
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180				
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180				
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280				
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030				
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650				

225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200				
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200				
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030				
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650				
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200				
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030				
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600				
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900				
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850				
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100				
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850				
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100				
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100				
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900				
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800				
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900				

225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800				
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900				
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800				
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>58 904</u> 55 710	<u>50 845</u> 48 214	<u>57 653</u> 55 710	<u>58 177</u> 55 710
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>43 187</u> 40 179	<u>59 761</u> 52 433	<u>41 936</u> 40 179	<u>42 460</u> 40 179
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>52 424</u> 48 977	<u>54 911</u> 52 232	<u>50 966</u> 48 977	<u>51 756</u> 48 977
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>69 559</u> 66 071	<u>56 829</u> 51 471	<u>68 224</u> 66 071	<u>68 783</u> 66 071
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>77 147</u> 72 321	<u>83 463</u> 75 595	<u>75 187</u> 72 321	<u>76 007</u> 72 321
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>65 746</u> 61 056	<u>64 658</u> 60 714	<u>63 787</u> 61 056	<u>64 607</u> 61 056
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>79 689</u> 75 000	<u>79 882</u> 75 893	<u>77 813</u> 75 000	<u>78 598</u> 75 000
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>60 648</u> 56 184	<u>68 362</u> 64 509	<u>58 771</u> 56 184	<u>59 557</u> 56 184

225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>79 706</u> 75 000	<u>81 477</u> 77 455	<u>77 821</u> 75 000	<u>78 610</u> 75 000
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550				
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>230 343</u> 215 797		<u>224 422</u> 215 797	<u>226 901</u> 215 797
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>254 764</u> 239 929		<u>248 844</u> 239 929	<u>251 323</u> 239 929
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>207 176</u> 192 905	<u>242 775</u> 208 876	<u>201 255</u> 192 905	<u>203 734</u> 192 905
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550				
225-204-0600	937-92	.						
225-204-0601	1	.	1	800	<u>94 733</u> 90 947	<u>141 459</u> 132 119	<u>93 398</u> 90 947	<u>93 957</u> 90 947
225-204-0602	2	.	1	675	<u>57 782</u> 54 851	<u>87 537</u> 80 280	<u>56 657</u> 54 851	<u>57 128</u> 54 851
225-204-0603	3	.	1	550	<u>50 321</u> 47 894	<u>59 957</u> 54 267	<u>49 404</u> 47 894	<u>49 788</u> 47 894
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 087</u> 41 983	<u>55 093</u> 50 114	<u>43 294</u> 41 983	<u>43 626</u> 41 983

225-204-0605	5	.	1	400	<u>26 418</u> 24 773		<u>25 751</u> 24 773	<u>26 030</u> 24 773
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 491</u> 27 810		<u>28 824</u> 27 810	<u>29 103</u> 27 810
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0803	33-2	.	1	250				
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>37 887</u> 36 339	<u>118 398</u> 113 367	<u>37 336</u> 36 339	<u>37 567</u> 36 339
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>100 780</u> 97 739		<u>102 046</u> 99 609	<u>102 393</u> 99 609
225-204-1000	13015-2012	.						
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 599</u> 7 143	<u>6 973</u> 5 933	<u>7 416</u> 7 143	<u>7 492</u> 7 143
225-204-1006	3-	.	1	1750				
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>19 021</u> 17 797	<u>24 059</u> 21 125	<u>18 521</u> 17 797	<u>18 730</u> 17 797
225-204-1100	13015-2012	.						

				,				
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 734</u> 6 518		<u>6 666</u> 6 518	<u>6 694</u> 6 518
225-204-1200	13015-2012	.						
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>94 320</u> 87 310		<u>92 914</u> 88 980	<u>94 599</u> 88 980
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>34 975</u> 26 549		<u>30 830</u> 27 057	<u>33 356</u> 27 057
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>56 985</u> 44 902		<u>51 254</u> 45 761	<u>54 833</u> 45 761
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>78 386</u> 73 946		<u>78 080</u> 75 361	<u>79 027</u> 75 361
225-204-1300	13015-2012	.						
225-204-1302	1	.	1	2190				
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>133 006</u> 124 107		<u>129 337</u> 124 107	<u>130 873</u> 124 107
225-204-1310	35-15	.	1	3275				
225-204-1313	32.9	.	1	725				
225-204-1314	32.9-1	.	1	725				
225-204-1315	32.9-2	.	1	725				

					,				
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>33 087</u> 31 696	<u>50 016</u> 46 573	<u>32 587</u> 31 696	<u>32 796</u> 31 696	
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>56 457</u> 53 125	<u>78 845</u> 70 732	<u>55 123</u> 53 125	<u>55 681</u> 53 125	
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>86 989</u> 81 964	<u>118 835</u> 106 655	<u>84 988</u> 81 964	<u>85 826</u> 81 964	
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>132 340</u> 125 446	<u>159 623</u> 143 360	<u>129 672</u> 125 446	<u>130 789</u> 125 446	

225-205.

							-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 275</u> 1 175	<u>1 250</u> 1 175	<u>1 228</u> 1 175	<u>1 219</u> 1 175	<u>1 233</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 390</u> 1 266	<u>1 357</u> 1 266	<u>1 329</u> 1 266	<u>1 317</u> 1 266	<u>1 336</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 346</u> 2 983	<u>3 247</u> 2 983	<u>3 159</u> 2 983	<u>3 123</u> 2 983	<u>3 181</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 939</u> 5 153	<u>5 715</u> 5 153	<u>5 518</u> 5 153	<u>5 436</u> 5 153	<u>5 566</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>8 179</u> 7 051	<u>7 855</u> 7 051	<u>7 570</u> 7 051	<u>7 452</u> 7 051	<u>7 640</u> 7 051

8.04-08-2024

					-		-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 264</u> 1 175	<u>1 255</u> 1 175	<u>1 248</u> 1 175	<u>1 257</u> 1 175	<u>1 220</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 376</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 355</u> 1 266	<u>1 367</u> 1 266	<u>1 318</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 304</u> 2 983	<u>3 268</u> 2 983	<u>3 240</u> 2 983	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 126</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 844</u> 5 153	<u>5 763</u> 5 153	<u>5 699</u> 5 153	<u>5 783</u> 5 153	<u>5 444</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>8 042</u> 7 051	<u>7 924</u> 7 051	<u>7 832</u> 7 051	<u>7 953</u> 7 051	<u>7 463</u> 7 051

					-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 234</u> 1 175	<u>1 301</u> 1 175	<u>1 284</u> 1 175	<u>1 308</u> 1 175	<u>1 276</u> 1 175

					-	-	-	-	-
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 423</u> 1 266	<u>1 402</u> 1 266	<u>1 433</u> 1 266	<u>1 392</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 186</u> 2 983	<u>3 450</u> 2 983	<u>3 386</u> 2 983	<u>3 479</u> 2 983	<u>3 353</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 577</u> 5 153	<u>6 172</u> 5 153	<u>6 027</u> 5 153	<u>6 236</u> 5 153	<u>5 954</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 656</u> 7 051	<u>8 516</u> 7 051	<u>8 306</u> 7 051	<u>8 609</u> 7 051	<u>8 201</u> 7 051

225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 232</u> 1 175	<u>1 282</u> 1 175	<u>1 213</u> 1 175	<u>1 221</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 334</u> 1 266	<u>1 400</u> 1 266	<u>1 309</u> 1 266	<u>1 320</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 175</u> 2 983	<u>3 378</u> 2 983	<u>3 098</u> 2 983	<u>3 133</u> 2 983

				,				
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 552</u> 5 153	<u>6 009</u> 5 153	<u>5 380</u> 5 153	<u>5 459</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 620</u> 7 051	<u>8 281</u> 7 051	<u>7 372</u> 7 051	<u>7 486</u> 7 051

226.
226-1. ,
226-102.

				,	.	.	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>143 597</u> 137 841				
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0301	-14	.	1	4200					

							-	-	-
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>199 559</u> 191 866				
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>105 217</u> 101 509				
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>128 969</u> 123 465				
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>341 017</u> 328 905				
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>213 152</u> 205 123				
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>96 191</u> 92 765	<u>143 681</u> 130 880	<u>138 934</u> 130 880	<u>137 260</u> 130 880	<u>140 381</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>172 395</u> 166 614				
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>112 770</u> 108 669	<u>180 869</u> 165 105	<u>175 043</u> 165 105	<u>172 989</u> 165 105	<u>176 819</u> 165 105
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>201 402</u> 194 429				
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>182 759</u> 176 375	<u>245 048</u> 221 966	<u>236 417</u> 221 966	<u>233 373</u> 221 966	<u>239 049</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>202 893</u> 195 344	<u>345 094</u> 315 278	<u>334 090</u> 315 278	<u>330 209</u> 315 278	<u>337 445</u> 315 278

							-	-	-
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>263 417</u> 253 142	<u>483 130</u> 440 580	<u>467 380</u> 440 580	<u>461 824</u> 440 580	<u>472 182</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>341 072</u> 327 874	<u>611 607</u> 557 445	<u>591 541</u> 557 445	<u>584 464</u> 557 445	<u>597 659</u> 557 445
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>25 341</u> 24 459				
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>32 366</u> 31 206				
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>44 368</u> 42 728				
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>78 285</u> 75 350				
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>106 195</u> 102 223				
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>160 299</u> 154 356				
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>194 379</u> 187 068				
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>205 610</u> 198 604	<u>234 235</u> 210 021	<u>225 065</u> 210 021	<u>221 831</u> 210 021	<u>227 861</u> 210 021

					,	.	.	-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>85 168</u> 81 750	<u>129 533</u> 115 402	<u>124 145</u> 115 402	<u>122 245</u> 115 402	<u>125 788</u> 115 402	
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484		<u>129 833</u> 115 765	<u>124 474</u> 115 765	<u>122 584</u> 115 765	<u>126 108</u> 115 765	
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>6 032</u> 5 893	<u>5 420</u> 4 339	<u>5 146</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 283</u> 4 339	
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 998</u> 8 661	<u>10 435</u> 8 769	<u>10 024</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 230</u> 8 769	

					-		-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>372 586</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>361 234</u> 345 331	
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250					
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0404	2-6	.	1	5500					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>140 178</u> 136 096				<u>142 349</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>176 569</u> 171 506				<u>179 235</u> 165 105

					-		-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>238 678</u> 231 448				<u>242 627</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>336 973</u> 327 367				<u>342 008</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>471 506</u> 457 885				<u>478 713</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>596 798</u> 579 491				<u>605 979</u> 557 445
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>227 468</u> 220 095				<u>231 663</u> 210 021

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>125 564</u> 121 328				<u>128 021</u> 115 402
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>125 920</u> 121 694				<u>128 330</u> 115 765
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>6 278</u> 5 893	<u>4 596</u> 4 339	<u>4 573</u> 4 339	<u>4 522</u> 4 339	<u>5 489</u> 4 339
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 910</u> 8 769	<u>9 576</u> 8 769	<u>9 496</u> 8 769	<u>9 320</u> 8 769	<u>10 538</u> 8 769

					-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0301	-14	.	1	4200					<u>359 306</u> 345 331
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250					
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0404	2-6	.	1	5500					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>141 771</u> 130 880	<u>142 035</u> 138 437	<u>141 343</u> 137 753	<u>143 393</u> 139 779	
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>178 524</u> 165 105	<u>178 849</u> 174 379	<u>178 000</u> 173 540	<u>180 515</u> 176 026	

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>241 575</u> 221 966	<u>242 056</u> 235 705	<u>240 798</u> 234 462	<u>244 524</u> 238 145	
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>340 666</u> 315 278	<u>341 279</u> 332 795	<u>339 675</u> 331 211	<u>344 426</u> 335 905	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>476 792</u> 440 580	<u>477 670</u> 465 654	<u>475 374</u> 463 386	<u>482 175</u> 470 106	
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>603 532</u> 557 445	<u>604 650</u> 589 389	<u>601 726</u> 586 500	<u>610 389</u> 595 061	
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>230 545</u> 210 021	<u>231 056</u> 224 618	<u>229 719</u> 223 298	<u>233 679</u> 227 210	

					-	-	-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>127 364</u> 115 402	<u>127 675</u> 123 989	<u>126 889</u> 123 212	<u>129 218</u> 125 513	
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>127 677</u> 115 765	<u>128 036</u> 124 357	<u>127 250</u> 123 580	<u>129 580</u> 125 882	
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>5 763</u> 4 339	<u>4 829</u> 4 339	<u>4 771</u> 4 339	<u>4 957</u> 4 339	<u>6 081</u> 5 893
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 949</u> 8 769	<u>10 374</u> 8 769	<u>10 175</u> 8 769	<u>10 812</u> 8 769	<u>9 158</u> 8 661

226-102-0200	13015-2012	.						
226-102-0205	14	.	1	4200				
226-102-0300	25912-2015	.						
226-102-0301	-14	.	1	4200		<u>364 233</u> 345 331		
226-102-0302	-18	.	1	5400				
226-102-0400	13015-2012	.						
226-102-0401	1-4	.	1	2350				
226-102-0402	1-6	.	1	4250				
226-102-0403	1-8	.	1	7750				
226-102-0404	2-6	.	1	5500				
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>139 860</u> 130 880		<u>136 191</u> 130 880	<u>137 727</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430				
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>176 180</u> 165 105		<u>171 677</u> 165 105	<u>173 562</u> 165 105

226-102-0410	400.124.40	.	1	4320				
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>238 101</u> 221 966		<u>231 430</u> 221 966	<u>234 223</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>336 237</u> 315 278		<u>327 732</u> 315 278	<u>331 293</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>470 453</u> 440 580		<u>458 278</u> 440 580	<u>463 376</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>595 457</u> 557 445		<u>579 946</u> 557 445	<u>586 440</u> 557 445
226-102-0419	200.75.15	.	1	550				
226-102-0420	200.100.15	.	1	750				
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100				
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000				
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700				
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000				
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000				
226-102-0500	13015-2012	.						
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>226 854</u> 210 021		<u>219 766</u> 210 021	<u>222 734</u> 210 021

					,				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>125 196</u> 115 402		<u>121 032</u> 115 402	<u>122 775</u> 115 402	
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>125 520</u> 115 765		<u>121 377</u> 115 765	<u>123 111</u> 115 765	
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>5 728</u> 4 339	<u>6 131</u> 5 893	<u>5 591</u> 4 339	<u>5 249</u> 4 339	
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 898</u> 8 769	<u>9 339</u> 8 661	<u>10 692</u> 8 769	<u>10 178</u> 8 769	

226-103. ,

							-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.							
226-103-1108	2	.	1	600	<u>16 497</u> 15 754				
226-103-1109	3	.	1	700	<u>19 156</u> 18 291				
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>10 995</u> 10 446	<u>13 486</u> 10 577	<u>12 742</u> 10 577	<u>14 323</u> 10 577	<u>13 114</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 122</u> 8 750	<u>10 740</u> 8 859	<u>10 270</u> 8 859	<u>11 269</u> 8 859	<u>10 505</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>6 877</u> 6 696	<u>7 555</u> 6 780	<u>7 378</u> 6 780	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 467</u> 6 780
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 440</u> 7 143	<u>8 726</u> 7 232	<u>8 354</u> 7 232	<u>9 144</u> 7 232	<u>8 540</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>304 464</u> 293 104				
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>327 434</u> 315 168				

8.04-08-2024

							-	-	-
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>410 215</u> 395 417				
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>437 903</u> 422 107				
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>506 358</u> 488 764				
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>105 666</u> 101 844				
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>131 867</u> 126 741				
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>154 584</u> 148 577				
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>110 903</u> 106 978				
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>120 539</u> 116 145				
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>143 934</u> 138 592				
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>172 346</u> 165 956				
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>147 957</u> 142 592				

							-	-	-
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>22 495</u> 21 429	<u>21 709</u> 16 272	<u>20 299</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272	<u>21 004</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>28 186</u> 26 786	<u>28 023</u> 20 792	<u>26 143</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792	<u>27 083</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 393</u> 5 276	<u>5 402</u> 5 269	<u>5 333</u> 5 089	<u>5 286</u> 5 089	<u>5 374</u> 5 089
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>53 671</u> 52 554	<u>53 749</u> 52 498	<u>53 133</u> 50 893	<u>52 712</u> 50 893	<u>53 497</u> 50 893
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>63 334</u> 61 963	<u>63 435</u> 61 891	<u>62 640</u> 59 821	<u>62 098</u> 59 821	<u>63 109</u> 59 821

					-		-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.							
226-103-1108	2	.	1	600					
226-103-1109	3	.	1	700					
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>12 579</u> 10 577	<u>11 973</u> 10 577	<u>11 829</u> 10 577	<u>11 512</u> 10 577	<u>13 672</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>10 150</u> 8 859	<u>9 767</u> 8 859	<u>9 676</u> 8 859	<u>9 476</u> 8 859	<u>10 858</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 306</u> 6 780	<u>7 162</u> 6 780	<u>7 128</u> 6 780	<u>7 053</u> 6 780	<u>7 599</u> 6 780
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 256</u> 7 232	<u>7 953</u> 7 232	<u>7 881</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>8 819</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					

					-		-	-	-
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520					
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>25 380</u> 21 429	<u>18 872</u> 16 272	<u>18 599</u> 16 272	<u>17 998</u> 16 272	<u>22 062</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>32 033</u> 26 786	<u>24 248</u> 20 792	<u>23 884</u> 20 792	<u>23 082</u> 20 792	<u>28 494</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 374</u> 5 257	<u>5 511</u> 5 089	<u>5 361</u> 5 244	<u>5 374</u> 5 257	<u>5 429</u> 5 089

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>53 500</u> 52 384	<u>54 721</u> 50 893	<u>53 385</u> 52 270	<u>53 500</u> 52 384	<u>53 992</u> 50 893
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>63 113</u> 61 745	<u>64 688</u> 59 821	<u>62 964</u> 61 598	<u>63 113</u> 61 745	<u>63 747</u> 59 821

				,	-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.							
226-103-1108	2	.	1	600					
226-103-1109	3	.	1	700					
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>14 416</u> 10 577	<u>13 417</u> 10 577	<u>13 057</u> 10 577	<u>14 211</u> 10 577	<u>11 283</u> 10 446
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>11 328</u> 8 859	<u>10 679</u> 8 859	<u>10 452</u> 8 859	<u>11 181</u> 8 859	<u>9 304</u> 8 750

					-	-	-	-	-
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 775</u> 6 780	<u>7 504</u> 6 780	<u>7 419</u> 6 780	<u>7 692</u> 6 780	<u>6 945</u> 6 696
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>9 191</u> 7 232	<u>8 676</u> 7 232	<u>8 496</u> 7 232	<u>9 073</u> 7 232	<u>7 584</u> 7 143
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600					

					-	-	-	-	-
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520					
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>23 472</u> 16 272	<u>21 609</u> 16 272	<u>20 927</u> 16 272	<u>23 113</u> 16 272	<u>23 070</u> 21 429
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>30 374</u> 20 792	<u>27 897</u> 20 792	<u>26 988</u> 20 792	<u>29 902</u> 20 792	<u>28 953</u> 26 786
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 413</u> 5 089	<u>5 420</u> 5 302	<u>5 401</u> 5 283	<u>5 459</u> 5 340	<u>5 652</u> 5 089
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>53 846</u> 50 893	<u>53 913</u> 52 792	<u>53 739</u> 52 620	<u>54 254</u> 53 130	<u>55 981</u> 50 893
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>63 560</u> 59 821	<u>63 645</u> 62 270	<u>63 421</u> 62 049	<u>64 085</u> 62 705	<u>66 312</u> 59 821

226-103-1100	13015-2012	.						
226-103-1108	2	.	1	600				
226-103-1109	3	.	1	700				
226-103-1400	13015-2012	.						
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>14 323</u> 10 577	<u>11 612</u> 10 446	<u>13 951</u> 10 577	<u>13 021</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>11 269</u> 8 859	<u>9 512</u> 8 750	<u>11 034</u> 8 859	<u>10 447</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 023</u> 6 696	<u>7 665</u> 6 780	<u>7 445</u> 6 780
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>9 144</u> 7 232	<u>7 749</u> 7 143	<u>8 958</u> 7 232	<u>8 493</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012	.						
226-103-1601	450	.	1	7700				
226-103-1602	500	.	1	8350				
226-103-1603	600 -	.	1	9650				
226-103-1604	650 -	.	1	10300				
226-103-1605	700 -	.	1	10950				

226-103-1700	13015-2012	.						
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500				
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630				
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250				
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500				
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900				
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600				
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300				
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520				
226-103-1800	13015-2012	.						
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>23 295</u> 16 272	<u>23 656</u> 21 429	<u>22 590</u> 16 272	<u>20 828</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>30 139</u> 20 792	<u>29 734</u> 26 786	<u>29 199</u> 20 792	<u>26 848</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.						
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 359</u> 5 089	<u>5 652</u> 5 089	<u>5 256</u> 5 089	<u>5 299</u> 5 089

				,				
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>53 366</u> 50 893	<u>55 981</u> 50 893	<u>52 444</u> 50 893	<u>52 830</u> 50 893
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>62 941</u> 59 821	<u>66 312</u> 59 821	<u>61 751</u> 59 821	<u>62 249</u> 59 821

226-104.

				,	.	.	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>12 142 869</u> 11 066 037				
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 926 359</u> 2 636 913				
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 759 190</u> 2 473 022	<u>2 696 125</u> 2 442 491	<u>2 601 307</u> 2 442 491	<u>2 562 232</u> 2 442 491	<u>2 630 215</u> 2 442 491

							-	-	-
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 620 975</u> 3 315 554				
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 556 936</u> 3 252 770				
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 487 296</u> 3 152 689				
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 963 732</u> 2 639 392	<u>2 895 435</u> 2 606 807	<u>2 786 660</u> 2 606 807	<u>2 741 832</u> 2 606 807	<u>2 819 823</u> 2 606 807
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 684 045</u> 5 128 487	<u>5 555 245</u> 5 065 172	<u>5 373 792</u> 5 065 172	<u>5 299 014</u> 5 065 172	<u>5 429 113</u> 5 065 172
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>11 328 938</u> 10 370 552				
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 599 748</u> 2 369 717				
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 099 266</u> 2 822 922				
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 514 031</u> 3 194 214				
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 764 294</u> 5 221 299				
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 664 334</u> 1 476 204				

							-	-	-
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 992 306</u> 1 758 871				
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 712 144</u> 2 425 721				
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 501 321</u> 3 127 566				
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 926 068</u> 3 500 398				
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 263 338</u> 5 608 072				
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 043 112</u> 8 120 711				
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>3 740 530</u> 3 382 110				
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>3 660 798</u> 3 287 450				
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>4 725 941</u> 4 255 137				
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>7 839 276</u> 7 058 868				

				,	.	.	-	-	-
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 876 898</u> 1 702 270				
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>2 318 892</u> 2 099 079				
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>3 947 468</u> 3 625 042				
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>4 286 271</u> 3 874 742				
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>5 369 494</u> 4 798 900				
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>6 574 834</u> 5 852 204				
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>3 683 926</u> 3 343 108				
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>4 665 575</u> 4 225 405				

					-		-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200					
226-104-0103	-21	.	1	19700					
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 550 759</u> 2 489 190	<u>2 698 104</u> 2 473 022	<u>2 682 832</u> 2 473 022	<u>2 705 740</u> 2 473 022	<u>2 669 530</u> 2 442 491
226-104-0105	-22,16	.	1	19900					
226-104-0106	-22,16	.	1	19900					
226-104-0107	-24	.	1	22600					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 728 671</u> 2 660 381	<u>2 893 654</u> 2 639 392	<u>2 876 135</u> 2 639 392	<u>2 902 414</u> 2 639 392	<u>2 864 925</u> 2 606 807
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 277 058</u> 5 154 542	<u>5 567 145</u> 5 128 487	<u>5 537 920</u> 5 128 487	<u>5 581 757</u> 5 128 487	<u>5 504 350</u> 5 065 172
226-104-0110	-42	.	1	62500					
226-104-0117	-18	.	1	15200					
226-104-0118	-21	.	1	18300					
226-104-0119	-24	.	1	21300					
226-104-0120	-33	.	1	36500					

				,	-		-	-	-
226-104-0121	12	.	1	13200					
226-104-0122	15	.	1	16500					
226-104-0123	18	.	1	19800					
226-104-0124	21	.	1	25900					
226-104-0125	24	.	1	29600					
226-104-0126	33	.	1	45200					
226-104-0127	42	.	1	63250					
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0202	93	.	1	24200					
226-104-0204	98	.	1	25600					
226-104-0206	115	.	1	32100					
226-104-0214	165	.	1	53200					
226-104-0219	50	.	1	11700					
226-104-0223	60	.	1	14800					
226-104-0225	73	.	1	20800					

8.04-08-2024

540

				,	-		-	-	-
226-104-0229	93	.	1	27800					
226-104-0233	115	.	1	39500					
226-104-0237	135	.	1	50400					
226-104-0243	93	.	1	22800					
226-104-0245	115	.	1	29600					

				,	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200					
226-104-0103	-21	.	1	19700					
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 657 967</u> 2 442 491	<u>2 566 395</u> 2 510 157	<u>2 560 201</u> 2 504 036	<u>2 578 553</u> 2 522 170	<u>2 764 535</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16	.	1	19900					

					-	-	-	-	-
226-104-0106	-22,16	.	1	19900					
226-104-0107	-24	.	1	22600					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 851 660</u> 2 606 807	<u>2 746 608</u> 2 684 434	<u>2 739 502</u> 2 677 412	<u>2 760 556</u> 2 698 216	<u>2 969 864</u> 2 639 392
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 482 222</u> 5 065 172	<u>5 306 981</u> 5 194 665	<u>5 295 126</u> 5 182 951	<u>5 330 247</u> 5 217 655	<u>5 694 274</u> 5 128 487
226-104-0110	-42	.	1	62500					
226-104-0117	-18	.	1	15200					
226-104-0118	-21	.	1	18300					
226-104-0119	-24	.	1	21300					
226-104-0120	-33	.	1	36500					
226-104-0121	12	.	1	13200					
226-104-0122	15	.	1	16500					
226-104-0123	18	.	1	19800					
226-104-0124	21	.	1	25900					
226-104-0125	24	.	1	29600					
226-104-0126	33	.	1	45200					

					-	-	-	-	-
226-104-0127	42	.	1	63250					
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0202	93	.	1	24200					
226-104-0204	98	.	1	25600					
226-104-0206	115	.	1	32100					
226-104-0214	165	.	1	53200					
226-104-0219	50	.	1	11700					
226-104-0223	60	.	1	14800					
226-104-0225	73	.	1	20800					
226-104-0229	93	.	1	27800					
226-104-0233	115	.	1	39500					
226-104-0237	135	.	1	50400					
226-104-0243	93	.	1	22800					
226-104-0245	115	.	1	29600					

226-104-0100	13015-2012	.						
226-104-0101	-42	.	1	71200				
226-104-0103	-21	.	1	19700				
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 619 808</u> 2 442 491	<u>2 783 624</u> 2 473 022	<u>2 521 642</u> 2 442 491	<u>2 571 024</u> 2 442 491
226-104-0105	-22,16	.	1	19900				
226-104-0106	-22,16	.	1	19900				
226-104-0107	-24	.	1	22600				
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 807 884</u> 2 606 807	<u>2 991 763</u> 2 639 392	<u>2 695 266</u> 2 606 807	<u>2 751 918</u> 2 606 807
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 409 198</u> 5 065 172	<u>5 730 805</u> 5 128 487	<u>5 221 335</u> 5 065 172	<u>5 315 839</u> 5 065 172
226-104-0110	-42	.	1	62500				
226-104-0117	-18	.	1	15200				
226-104-0118	-21	.	1	18300				
226-104-0119	-24	.	1	21300				
226-104-0120	-33	.	1	36500				

				,				
226-104-0121	12	.	1	13200				
226-104-0122	15	.	1	16500				
226-104-0123	18	.	1	19800				
226-104-0124	21	.	1	25900				
226-104-0125	24	.	1	29600				
226-104-0126	33	.	1	45200				
226-104-0127	42	.	1	63250				
226-104-0200	13015-2012	.						
226-104-0202	93	.	1	24200				
226-104-0204	98	.	1	25600				
226-104-0206	115	.	1	32100				
226-104-0214	165	.	1	53200				
226-104-0219	50	.	1	11700				
226-104-0223	60	.	1	14800				
226-104-0225	73	.	1	20800				

8.04-08-2024

				,				
226-104-0229	93	.	1	27800				
226-104-0233	115	.	1	39500				
226-104-0237	135	.	1	50400				
226-104-0243	93	.	1	22800				
226-104-0245	115	.	1	29600				

226-105.

				,	.	.	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{9\,012}{8\,839}$	$\frac{9\,555}{8\,950}$	$\frac{9\,437}{8\,950}$	$\frac{9\,687}{8\,950}$	$\frac{9\,496}{8\,950}$

				,	-		-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 353</u> 8 950	<u>9 258</u> 8 950	<u>9 235</u> 8 950	<u>9 185</u> 8 950	<u>9 584</u> 8 950

				,	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 702</u> 8 950	<u>9 486</u> 8 950	<u>9 429</u> 8 950	<u>9 611</u> 8 950	<u>9 058</u> 8 839

				,				
226-105-0100	13015-2012	.						
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{9\,687}{8\,950}$	$\frac{9\,110}{8\,839}$	$\frac{9\,628}{8\,950}$	$\frac{9\,481}{8\,950}$

25.

251.

251-3.

251-302.

, , , ,

251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 398 558</u> 4 285 714
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787	
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>4 121 343</u> 4 017 857
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	
251-302-0400	33320-2015	.				
251-302-0401	1	.	1	250		<u>16 997</u> 16 518

				,	.	
251-302-0404	3 (1)	.	1	270		<u>16 116</u> 15 625

255. , ,
255-1.
255-101.

				,	.	.	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 723</u> 2 572	<u>2 673</u> 2 201	<u>2 498</u> 2 201	<u>2 436</u> 2 201	<u>2 551</u> 2 201
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 633</u> 3 407			<u>3 265</u> 2 982	
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 175</u> 9 813			<u>9 906</u> 9 500	

				,	.	.	-	-	-
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 346</u> 1 272	<u>1 418</u> 1 205	<u>1 342</u> 1 205	<u>1 315</u> 1 205	<u>1 365</u> 1 205
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 367</u> 1 293	<u>1 325</u> 1 089	<u>1 237</u> 1 089	<u>1 206</u> 1 089	<u>1 264</u> 1 089
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 804</u> 1 703			<u>1 615</u> 1 491	
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 598</u> 12 188			<u>12 322</u> 11 875	

				,	-		-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 788</u> 2 321	<u>2 638</u> 2 321	<u>2 638</u> 2 321	<u>2 567</u> 2 321	<u>2 624</u> 2 201

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					<u>3 265</u> 2 982
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					<u>9 906</u> 9 500
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 460</u> 1 250	<u>1 395</u> 1 250	<u>1 395</u> 1 250	<u>1 364</u> 1 250	<u>1 396</u> 1 205
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40					<u>1 300</u> 1 089
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50					<u>1 615</u> 1 491
255-101-0109	300 6665-91		1	80					<u>12 322</u> 11 875

				,	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\ 602}{2\ 201}$	$\frac{2\ 895}{2\ 321}$	$\frac{2\ 809}{2\ 321}$	$\frac{2\ 895}{2\ 321}$	$\frac{2\ 538}{2\ 321}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\ 386}{1\ 205}$	$\frac{1\ 507}{1\ 250}$	$\frac{1\ 470}{1\ 250}$	$\frac{1\ 507}{1\ 250}$	$\frac{1\ 351}{1\ 250}$
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	$\frac{1\ 290}{1\ 089}$				
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,532}{2\,201}$	$\frac{2\,629}{2\,321}$	$\frac{2\,380}{2\,201}$	$\frac{2\,453}{2\,201}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120			$\frac{3\,196}{2\,982}$	$\frac{3\,265}{2\,982}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5			$\frac{9\,853}{9\,500}$	$\frac{9\,906}{9\,500}$
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\,356}{1\,205}$	$\frac{1\,391}{1\,250}$	$\frac{1\,290}{1\,205}$	$\frac{1\,323}{1\,205}$
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	$\frac{1\,254}{1\,089}$		$\frac{1\,179}{1\,089}$	$\frac{1\,215}{1\,089}$
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50			$\frac{1\,587}{1\,491}$	$\frac{1\,615}{1\,491}$
255-101-0109	300 6665-91		1	80			$\frac{12\,276}{11\,875}$	$\frac{12\,322}{11\,875}$

255-102.

					,	.	.	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{6\,019}{5\,721}$				$\frac{6\,994}{6\,600}$	
255-102-0202	17608-2017 (60) ,	2	1	130	$\frac{6\,509}{6\,199}$				$\frac{7\,610}{7\,200}$	
255-102-0203	17608-2017 (60) ,	2	1	131	$\frac{8\,755}{8\,386}$				$\frac{8\,638}{8\,200}$	
255-102-0204	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{9\,029}{8\,654}$				$\frac{10\,073}{9\,600}$	
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175	$\frac{6\,614}{6\,251}$				$\frac{7\,379}{6\,900}$	

							-	-	-
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>7 008</u> 6 635			<u>7 995</u> 7 500	
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 322</u> 8 890			<u>9 021</u> 8 500	
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 597</u> 9 158			<u>10 457</u> 9 900	
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>7 131</u> 6 755			<u>8 149</u> 7 650	
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>7 640</u> 7 250			<u>8 764</u> 8 250	
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 744</u> 8 326			<u>10 406</u> 9 850	

							-	-	-
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,535}{10\,072}$			$\frac{11\,843}{11\,250}$	
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{6\,356}{5\,944}$			$\frac{7\,669}{7\,100}$	
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{6\,846}{6\,422}$			$\frac{8\,285}{7\,700}$	
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,091}{8\,609}$			$\frac{9\,311}{8\,700}$	
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,366}{8\,877}$			$\frac{10\,748}{10\,100}$	
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{6\,844}{6\,475}$			$\frac{7\,892}{7\,400}$	

							-	-	-
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>7 238</u> 6 858			<u>8 508</u> 8 000	
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 551</u> 9 113			<u>9 534</u> 9 000	
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 826</u> 9 381			<u>10 971</u> 10 400	
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>7 417</u> 6 978			<u>8 490</u> 7 900	
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>7 926</u> 7 474			<u>9 106</u> 8 500	
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 030</u> 8 550			<u>10 748</u> 10 100	

							-	-	-
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,821}{10\,295}$			$\frac{12\,185}{11\,500}$	
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,073}{6\,698}$			$\frac{8\,405}{7\,900}$	
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,467}{7\,082}$			$\frac{9\,021}{8\,500}$	
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,780}{9\,336}$			$\frac{10\,047}{9\,500}$	
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,055}{9\,604}$			$\frac{11\,484}{10\,900}$	
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{7\,646}{7\,201}$			$\frac{9\,003}{8\,400}$	

							-	-	-
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>8 155</u> 7 697			<u>9 619</u> 9 000	
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 259</u> 8 773			<u>11 261</u> 10 600	
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 050</u> 10 518			<u>12 698</u> 12 000	
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>7 646</u> 7 201			<u>10 286</u> 9 650	
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>8 613</u> 8 143			<u>10 902</u> 10 250	
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 717</u> 9 219			<u>12 544</u> 11 850	

							-	-	-
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 508</u> 10 965			<u>13 980</u> 13 250	
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 423</u> 7 089			<u>8 021</u> 7 600	
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>7 973</u> 7 625			<u>8 636</u> 8 200	
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518			<u>9 662</u> 9 200	
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768			<u>11 099</u> 10 600	
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464			<u>8 405</u> 7 900	

							-	-	-
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000			<u>9 021</u> 8 500	
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893			<u>10 047</u> 9 500	
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143			<u>11 484</u> 10 900	
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 475</u> 8 009			<u>9 003</u> 8 400	
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 025</u> 8 545			<u>9 619</u> 9 000	
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 491</u> 9 973			<u>11 261</u> 10 600	

							-	-	-
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,774}{11\,223}$			$\frac{12\,698}{12\,000}$	
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,881}{7\,536}$			$\frac{8\,534}{8\,100}$	
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,431}{8\,071}$			$\frac{9\,149}{8\,700}$	
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,347}{8\,964}$			$\frac{10\,176}{9\,700}$	
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,630}{10\,214}$			$\frac{11\,612}{11\,100}$	
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,317}{7\,911}$			$\frac{8\,918}{8\,400}$	

							-	-	-
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446			<u>9 534</u> 9 000	
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339			<u>10 560</u> 10 000	
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 066</u> 10 589			<u>11 997</u> 11 400	
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 933</u> 8 455			<u>9 516</u> 8 900	
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 483</u> 8 991			<u>10 132</u> 9 500	
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 949</u> 10 420			<u>11 774</u> 11 100	

							-	-	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,232}{11\,670}$			$\frac{13\,211}{12\,500}$	
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,775}{8\,357}$			$\frac{9\,431}{8\,900}$	
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,325}{8\,893}$			$\frac{10\,047}{9\,500}$	
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,241}{9\,786}$			$\frac{11\,073}{10\,500}$	
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,524}{11\,036}$			$\frac{12\,510}{11\,900}$	
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,391}{8\,902}$			$\frac{10\,030}{9\,400}$	

							-	-	-
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438			<u>10 645</u> 10 000	
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866			<u>12 287</u> 11 600	
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116			<u>13 724</u> 13 000	
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795			<u>11 056</u> 10 400	
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330			<u>11 671</u> 11 000	
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759			<u>13 313</u> 12 600	

							-	-	-
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009			<u>14 750</u> 14 000	
255-102-0500	, 17608-2017	2							
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 950</u> 2 768				
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 041</u> 2 857				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 245</u> 2 879				
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 245</u> 2 879				
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 188</u> 2 946	<u>5 153</u> 4 295	<u>4 837</u> 4 295	<u>4 726</u> 4 295	<u>4 934</u> 4 295
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 279</u> 3 036	<u>5 898</u> 5 021	<u>5 583</u> 5 021	<u>5 472</u> 5 021	<u>5 679</u> 5 021

							-	-	-
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 215</u> 2 946		<u>4 416</u> 3 799	
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 307</u> 3 036		<u>5 207</u> 4 571	
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>3 975</u> 3 661	<u>6 326</u> 5 196	<u>5 906</u> 5 196	<u>5 758</u> 5 196
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 067</u> 3 750	<u>7 151</u> 6 000	<u>6 731</u> 6 000	<u>6 583</u> 6 000
255-102-0800	, c 17608-2017		2						
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>19 362</u> 18 723		<u>19 524</u> 18 810	
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>20 183</u> 19 473		<u>19 806</u> 19 010	
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>19 637</u> 18 991		<u>19 832</u> 19 110	
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>20 458</u> 19 741		<u>20 114</u> 19 310	
255-102-0805	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>20 733</u> 20 009		<u>20 422</u> 19 610	

							-	-	-
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>22 347</u> 21 527		<u>21 533</u> 20 610	
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>22 805</u> 21 973		<u>22 046</u> 21 110	
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>23 512</u> 22 598		<u>22 349</u> 21 310	
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 692</u> 19 045		<u>19 894</u> 19 170	
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>20 513</u> 19 795		<u>20 176</u> 19 370	
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 967</u> 19 313		<u>20 202</u> 19 470	
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>20 787</u> 20 063		<u>20 483</u> 19 670	
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>21 062</u> 20 330		<u>20 791</u> 19 970	
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>22 677</u> 21 848		<u>21 903</u> 20 970	
255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>23 135</u> 22 295		<u>22 416</u> 21 470	
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>23 841</u> 22 920		<u>22 718</u> 21 670	

							-	-	-
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>19 774</u> 19 125			<u>19 986</u> 19 260	
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 595</u> 19 875			<u>20 268</u> 19 460	
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 049</u> 19 393			<u>20 294</u> 19 560	
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 870</u> 20 143			<u>20 576</u> 19 760	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 145</u> 20 411			<u>20 884</u> 20 060	
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>22 759</u> 21 929			<u>21 995</u> 21 060	
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 218</u> 22 375			<u>22 508</u> 21 560	
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>23 924</u> 23 000			<u>22 811</u> 21 760	
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 388</u> 19 723			<u>20 674</u> 19 930	
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 209</u> 20 473			<u>20 956</u> 20 130	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 663</u> 19 991			<u>20 981</u> 20 230	

							-	-	-
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 484</u> 20 741			<u>21 263</u> 20 430	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 759</u> 21 009			<u>21 571</u> 20 730	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 373</u> 22 527			<u>22 683</u> 21 730	
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 831</u> 22 973			<u>23 196</u> 22 230	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 538</u> 23 598			<u>23 498</u> 22 430	
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>23 531</u> 22 786			<u>24 193</u> 23 360	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 352</u> 23 536			<u>24 475</u> 23 560	
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>23 806</u> 23 054			<u>24 501</u> 23 660	
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 627</u> 23 804			<u>24 783</u> 23 860	

							-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 901</u> 24 071			<u>25 091</u> 24 160	
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 516</u> 25 589			<u>26 202</u> 25 160	
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 890</u> 26 929			<u>27 742</u> 26 660	
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>27 680</u> 26 661			<u>27 018</u> 25 860	
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 943</u> 23 188			<u>24 655</u> 23 810	
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 764</u> 23 938			<u>24 937</u> 24 010	
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 218</u> 23 455			<u>24 963</u> 24 110	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 039</u> 24 205			<u>25 245</u> 24 310	
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 314</u> 24 473			<u>25 553</u> 24 610	
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 928</u> 25 991			<u>26 664</u> 25 610	
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 386</u> 26 438			<u>27 177</u> 26 110	

							-	-	-
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>28 093</u> 27 063		<u>27 480</u> 26 310	
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>24 190</u> 23 429		<u>24 932</u> 24 080	
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 011</u> 24 179		<u>25 214</u> 24 280	
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>24 465</u> 23 696		<u>25 240</u> 24 380	
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 286</u> 24 446		<u>25 522</u> 24 580	
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 561</u> 24 714		<u>25 830</u> 24 880	
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>27 176</u> 26 232		<u>26 941</u> 25 880	
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>27 634</u> 26 679		<u>27 454</u> 26 380	
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>28 340</u> 27 304		<u>27 757</u> 26 580	
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>24 594</u> 23 821		<u>25 384</u> 24 520	
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>25 415</u> 24 571		<u>25 666</u> 24 720	

8.04-08-2024

					,	.		-	-	-
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130	<u>24 869</u> 24 089		<u>25 692</u> 24 820	
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>25 689</u> 24 839		<u>25 974</u> 25 020	
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>25 964</u> 25 107		<u>26 282</u> 25 320	
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>27 579</u> 26 625		<u>27 393</u> 26 320	
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>28 037</u> 27 071		<u>27 906</u> 26 820	
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>28 743</u> 27 696		<u>28 208</u> 27 020	

					,	-		-	-	-
255-102-0100	30 50	17608-2017		2						
255-102-0200	17608-2017			2						

					-		-	-	-
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130					<u>6 994</u> 6 600
255-102-0202	(60 , 17608-2017)	2	1	130					<u>7 610</u> 7 200
255-102-0203	(60 , 17608-2017)	2	1	131					<u>8 638</u> 8 200
255-102-0204	17608-2017 60	2	1	130					<u>10 073</u> 9 600
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175					<u>7 379</u> 6 900
255-102-0208	(80 , 17608-2017)	2	1	175					<u>7 995</u> 7 500

				,	-		-	-	-
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175					<u>9 021</u> 8 500
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					<u>10 457</u> 9 900
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					<u>8 149</u> 7 650
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175					<u>8 764</u> 8 250
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175					<u>10 406</u> 9 850
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					<u>11 843</u> 11 250

					-		-	-	-
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225					<u>7 669</u> 7 100
255-102-0216	(60) , 17608-2017	2	1	225					<u>8 285</u> 7 700
255-102-0217	(60) , 17608-2017	2	1	225					<u>9 311</u> 8 700
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					<u>10 748</u> 10 100
255-102-0221	17608-2017 80	2	1	175					<u>7 892</u> 7 400
255-102-0222	(80) , 17608-2017	2	1	175					<u>8 508</u> 8 000

				,	-		-	-	-
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175					<u>9 534</u> 9 000
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					<u>10 971</u> 10 400
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					<u>8 490</u> 7 900
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225					<u>9 106</u> 8 500
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225					<u>10 748</u> 10 100
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					<u>12 185</u> 11 500

					-		-	-	-
255-102-0229	17608-2017 80	2	1	175					<u>8 405</u> 7 900
255-102-0230	(80) , 17608-2017	2	1	175					<u>9 021</u> 8 500
255-102-0231	(80) , 17608-2017	2	1	175					<u>10 047</u> 9 500
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					<u>11 484</u> 10 900
255-102-0233	17608-2017 100	2	1	225					<u>9 003</u> 8 400
255-102-0234	(100) , 17608-2017	2	1	225					<u>9 619</u> 9 000

				,	-		-	-	-
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225					<u>11 261</u> 10 600
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					<u>12 698</u> 12 000
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					<u>10 286</u> 9 650
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225					<u>10 902</u> 10 250
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225					<u>12 544</u> 11 850
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					<u>13 980</u> 13 250

					-		-	-	-
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	17608-2017 60	2	1	130					<u>8 021</u> 7 600
255-102-0402	17608-2017 () 60	2	1	130					<u>8 636</u> 8 200
255-102-0403	17608-2017 () 60	2	1	130					<u>9 662</u> 9 200
255-102-0404	17608-2017 60	2	1	130					<u>11 099</u> 10 600
255-102-0405	17608-2017 80	2	1	175					<u>8 405</u> 7 900
255-102-0406	17608-2017 () 80	2	1	175					<u>9 021</u> 8 500

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175					<u>10 047</u> 9 500
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					<u>11 484</u> 10 900
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					<u>9 003</u> 8 400
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225					<u>9 619</u> 9 000
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225					<u>11 261</u> 10 600
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					<u>12 698</u> 12 000

					-		-	-	-
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130					<u>8 534</u> 8 100
255-102-0414	17608-2017 () 60	2	1	130					<u>9 149</u> 8 700
255-102-0415	17608-2017 () 60	2	1	130					<u>10 176</u> 9 700
255-102-0416	17608-2017 60	2	1	130					<u>11 612</u> 11 100
255-102-0417	17608-2017 80	2	1	175					<u>8 918</u> 8 400
255-102-0418	17608-2017 () 80	2	1	175					<u>9 534</u> 9 000

				,	-		-	-	-
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175					<u>10 560</u> 10 000
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					<u>11 997</u> 11 400
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					<u>9 516</u> 8 900
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225					<u>10 132</u> 9 500
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225					<u>11 774</u> 11 100
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					<u>13 211</u> 12 500

				,	-		-	-	-
255-102-0425	17608-2017 80	2	1	175					<u>9 431</u> 8 900
255-102-0426	17608-2017 () 80	2	1	175					<u>10 047</u> 9 500
255-102-0427	17608-2017 () 80	2	1	175					<u>11 073</u> 10 500
255-102-0428	17608-2017 80	2	1	175					<u>12 510</u> 11 900
255-102-0429	17608-2017 100	2	1	225					<u>10 030</u> 9 400
255-102-0430	17608-2017 () 100	2	1	225					<u>10 645</u> 10 000

				,	-		-	-	-
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225					<u>12 287</u> 11 600
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					<u>13 724</u> 13 000
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					<u>11 056</u> 10 400
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225					<u>11 671</u> 11 000
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225					<u>13 313</u> 12 600
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					<u>14 750</u> 14 000

					-		-	-	-
255-102-0500	, 17608-2017	2							
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 327</u> 2 768	<u>3 148</u> 2 768	<u>3 148</u> 2 768	<u>3 062</u> 2 768	
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 419</u> 2 857	<u>3 239</u> 2 857	<u>3 239</u> 2 857	<u>3 154</u> 2 857	
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120				<u>2 672</u> 2 294	
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120				<u>2 919</u> 2 536	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 754</u> 2 946	<u>3 485</u> 2 946	<u>3 485</u> 2 946	<u>3 356</u> 2 946	<u>5 064</u> 4 295
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 845</u> 3 036	<u>3 576</u> 3 036	<u>3 576</u> 3 036	<u>3 448</u> 3 036	<u>5 810</u> 5 021
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 875</u> 2 946	<u>3 562</u> 2 946	<u>3 562</u> 2 946	<u>3 412</u> 2 946	
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 967</u> 3 036	<u>3 653</u> 3 036	<u>3 653</u> 3 036	<u>3 503</u> 3 036	

8.04-08-2024

					-		-	-	-
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 730</u> 3 661	<u>4 371</u> 3 661	<u>4 371</u> 3 661	<u>4 200</u> 3 661	<u>6 209</u> 5 196
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 822</u> 3 750	<u>4 463</u> 3 750	<u>4 463</u> 3 750	<u>4 292</u> 3 750	<u>7 033</u> 6 000
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					<u>19 524</u> 18 810
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					<u>19 806</u> 19 010
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					<u>19 832</u> 19 110
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					<u>20 114</u> 19 310
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					<u>20 422</u> 19 610
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					<u>21 533</u> 20 610
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					<u>22 046</u> 21 110

					-		-	-	-
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282				<u>22 349</u> 21 310
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				<u>19 894</u> 19 170
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				<u>20 176</u> 19 370
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				<u>20 202</u> 19 470
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				<u>20 483</u> 19 670
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				<u>20 791</u> 19 970
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225				<u>21 903</u> 20 970
255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225				<u>22 416</u> 21 470
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282				<u>22 718</u> 21 670
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130				<u>19 986</u> 19 260
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				<u>20 268</u> 19 460

8.04-08-2024

					-		-	-	-
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					<u>20 294</u> 19 560
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					<u>20 576</u> 19 760
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					<u>20 884</u> 20 060
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					<u>21 995</u> 21 060
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					<u>22 508</u> 21 560
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					<u>22 811</u> 21 760
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					<u>20 674</u> 19 930
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					<u>20 956</u> 20 130
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					<u>20 981</u> 20 230
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					<u>21 263</u> 20 430
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					<u>21 571</u> 20 730

					-		-	-	-
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					<u>22 683</u> 21 730
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					<u>23 196</u> 22 230
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					<u>23 498</u> 22 430
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					<u>24 193</u> 23 360
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					<u>24 475</u> 23 560
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					<u>24 501</u> 23 660
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					<u>24 783</u> 23 860
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					<u>25 091</u> 24 160
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					<u>26 202</u> 25 160

8.04-08-2024

					-		-	-	-
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225				<u>27 742</u> 26 660
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282				<u>27 018</u> 25 860
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				<u>24 655</u> 23 810
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				<u>24 937</u> 24 010
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				<u>24 963</u> 24 110
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				<u>25 245</u> 24 310
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				<u>25 553</u> 24 610
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				<u>26 664</u> 25 610
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				<u>27 177</u> 26 110
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282				<u>27 480</u> 26 310
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130				<u>24 932</u> 24 080

					-		-	-	-
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				<u>25 214</u> 24 280
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130				<u>25 240</u> 24 380
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175				<u>25 522</u> 24 580
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175				<u>25 830</u> 24 880
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225				<u>26 941</u> 25 880
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225				<u>27 454</u> 26 380
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282				<u>27 757</u> 26 580
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				<u>25 384</u> 24 520
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				<u>25 666</u> 24 720
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				<u>25 692</u> 24 820
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				<u>25 974</u> 25 020

8.04-08-2024

					-		-	-	-
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					<u>26 282</u> 25 320
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					<u>27 393</u> 26 320
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					<u>27 906</u> 26 820
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					<u>28 208</u> 27 020

					-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0202	60 (17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 (17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0209	80 (17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0216	60 (17608-2017	2	1	225					
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0230	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 (17608-2017	2	1	225					
255-102-0235	100 (17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0500	, 17608-2017	2							

					-	-	-	-	-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96		<u>3 456</u> 2 768	<u>3 353</u> 2 768	<u>3 456</u> 2 768	<u>3 028</u> 2 768
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96		<u>3 548</u> 2 857	<u>3 444</u> 2 857	<u>3 548</u> 2 857	<u>3 119</u> 2 857
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120					<u>2 520</u> 2 211
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120					<u>2 758</u> 2 445
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>5 026</u> 4 295	<u>3 947</u> 2 946	<u>3 792</u> 2 946	<u>3 947</u> 2 946	<u>3 304</u> 2 946
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>5 772</u> 5 021	<u>4 039</u> 3 036	<u>3 884</u> 3 036	<u>4 039</u> 3 036	<u>3 396</u> 3 036
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168		<u>4 101</u> 2 946	<u>3 920</u> 2 946	<u>4 101</u> 2 946	<u>3 351</u> 2 946
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168		<u>4 193</u> 3 036	<u>4 012</u> 3 036	<u>4 193</u> 3 036	<u>3 443</u> 3 036
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>6 157</u> 5 196	<u>4 988</u> 3 661	<u>4 781</u> 3 661	<u>4 988</u> 3 661	<u>4 131</u> 3 661
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>6 982</u> 6 000	<u>5 080</u> 3 750	<u>4 873</u> 3 750	<u>5 080</u> 3 750	<u>4 223</u> 3 750

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					

						-	-	-	-	-
255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130				
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282				
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130				
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175				
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130				
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175				

					-	-	-	-	-
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225				
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225				
255-102-0824	Ferro Lace 120	Granit	2	1	282				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225				

					-	-	-	-	-
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0900	, , c 17608-2017		2						
255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282				

					-	-	-	-	-
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130				

						-	-	-	-	-
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175					
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175					
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225					
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225					

					-	-	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					

255-102-0100	30 50 17608-2017	2						
255-102-0200	17608-2017	2						
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130			<u>6 920</u> 6 600	<u>6 994</u> 6 600
255-102-0202	(60 , 17608-2017)	2	1	130			<u>7 535</u> 7 200	<u>7 610</u> 7 200

255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131			<u>8 563</u> 8 200	<u>8 638</u> 8 200
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130			<u>9 998</u> 9 600	<u>10 073</u> 9 600
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175			<u>7 278</u> 6 900	<u>7 379</u> 6 900
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175			<u>7 894</u> 7 500	<u>7 995</u> 7 500
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175			<u>8 920</u> 8 500	<u>9 021</u> 8 500
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175			<u>10 357</u> 9 900	<u>10 457</u> 9 900

255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175			<u>8 048</u> 7 650	<u>8 149</u> 7 650
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175			<u>8 664</u> 8 250	<u>8 764</u> 8 250
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175			<u>10 306</u> 9 850	<u>10 406</u> 9 850
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175			<u>11 742</u> 11 250	<u>11 843</u> 11 250
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225			<u>7 540</u> 7 100	<u>7 669</u> 7 100
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225			<u>8 156</u> 7 700	<u>8 285</u> 7 700

				,				
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225			<u>9 182</u> 8 700	<u>9 311</u> 8 700
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225			<u>10 619</u> 10 100	<u>10 748</u> 10 100
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175			<u>7 791</u> 7 400	<u>7 892</u> 7 400
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175			<u>8 407</u> 8 000	<u>8 508</u> 8 000
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175			<u>9 433</u> 9 000	<u>9 534</u> 9 000
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175			<u>10 870</u> 10 400	<u>10 971</u> 10 400

255-102-0225	17608-2017 100	2	1	225			<u>8 361</u> 7 900	<u>8 490</u> 7 900
255-102-0226	(100 , 17608-2017)	2	1	225			<u>8 977</u> 8 500	<u>9 106</u> 8 500
255-102-0227	(100 , 17608-2017)	2	1	225			<u>10 619</u> 10 100	<u>10 748</u> 10 100
255-102-0228	17608-2017 100	2	1	225			<u>12 055</u> 11 500	<u>12 185</u> 11 500
255-102-0229	17608-2017 80	2	1	175			<u>8 305</u> 7 900	<u>8 405</u> 7 900
255-102-0230	(80 , 17608-2017)	2	1	175			<u>8 920</u> 8 500	<u>9 021</u> 8 500

				,				
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175			<u>9 946</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175			<u>11 383</u> 10 900	<u>11 484</u> 10 900
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225			<u>8 874</u> 8 400	<u>9 003</u> 8 400
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225			<u>9 490</u> 9 000	<u>9 619</u> 9 000
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225			<u>11 132</u> 10 600	<u>11 261</u> 10 600
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225			<u>12 568</u> 12 000	<u>12 698</u> 12 000

255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225			<u>10 157</u> 9 650	<u>10 286</u> 9 650
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225			<u>10 773</u> 10 250	<u>10 902</u> 10 250
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225			<u>12 414</u> 11 850	<u>12 544</u> 11 850
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225			<u>13 851</u> 13 250	<u>13 980</u> 13 250
255-102-0400	17608-2017	2						
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130			<u>7 946</u> 7 600	<u>8 021</u> 7 600
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130			<u>8 562</u> 8 200	<u>8 636</u> 8 200

				,				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130			<u>9 588</u> 9 200	<u>9 662</u> 9 200
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130			<u>11 024</u> 10 600	<u>11 099</u> 10 600
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175			<u>8 305</u> 7 900	<u>8 405</u> 7 900
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175			<u>8 920</u> 8 500	<u>9 021</u> 8 500
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175			<u>9 946</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175			<u>11 383</u> 10 900	<u>11 484</u> 10 900

					,			
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225			<u>8 874</u> 8 400	<u>9 003</u> 8 400
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225			<u>9 490</u> 9 000	<u>9 619</u> 9 000
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225			<u>11 132</u> 10 600	<u>11 261</u> 10 600
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225			<u>12 568</u> 12 000	<u>12 698</u> 12 000
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130			<u>8 459</u> 8 100	<u>8 534</u> 8 100
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130			<u>9 075</u> 8 700	<u>9 149</u> 8 700

				,				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130			<u>10 101</u> 9 700	<u>10 176</u> 9 700
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130			<u>11 538</u> 11 100	<u>11 612</u> 11 100
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175			<u>8 818</u> 8 400	<u>8 918</u> 8 400
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175			<u>9 433</u> 9 000	<u>9 534</u> 9 000
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175			<u>10 460</u> 10 000	<u>10 560</u> 10 000
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175			<u>11 896</u> 11 400	<u>11 997</u> 11 400

					,				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225			<u>9 387</u> 8 900	<u>9 516</u> 8 900	
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225			<u>10 003</u> 9 500	<u>10 132</u> 9 500	
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225			<u>11 645</u> 11 100	<u>11 774</u> 11 100	
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225			<u>13 081</u> 12 500	<u>13 211</u> 12 500	
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175			<u>9 331</u> 8 900	<u>9 431</u> 8 900	
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175			<u>9 946</u> 9 500	<u>10 047</u> 9 500	

				,				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175			<u>10 973</u> 10 500	<u>11 073</u> 10 500
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175			<u>12 409</u> 11 900	<u>12 510</u> 11 900
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225			<u>9 900</u> 9 400	<u>10 030</u> 9 400
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225			<u>10 516</u> 10 000	<u>10 645</u> 10 000
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225			<u>12 158</u> 11 600	<u>12 287</u> 11 600
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225			<u>13 595</u> 13 000	<u>13 724</u> 13 000

					,			
255-102-0433	17608-2017 100	2	1	225			<u>10 926</u> 10 400	<u>11 056</u> 10 400
255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225			<u>11 542</u> 11 000	<u>11 671</u> 11 000
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225			<u>13 184</u> 12 600	<u>13 313</u> 12 600
255-102-0436	17608-2017 100	2	1	225			<u>14 621</u> 14 000	<u>14 750</u> 14 000
255-102-0500	17608-2017 ,	2						
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96		<u>3 136</u> 2 768		

					,				
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96		<u>3 228</u> 2 857		
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120		<u>2 513</u> 2 286		
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120		<u>2 759</u> 2 527		
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 899</u> 4 295	<u>3 467</u> 2 946	<u>4 626</u> 4 295	<u>4 757</u> 4 295
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>5 645</u> 5 021	<u>3 559</u> 3 036	<u>5 372</u> 5 021	<u>5 503</u> 5 021
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168		<u>3 541</u> 2 946		
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168		<u>3 632</u> 3 036		
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 988</u> 5 196	<u>4 348</u> 3 661	<u>5 625</u> 5 196	<u>5 800</u> 5 196
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>6 813</u> 6 000	<u>4 439</u> 3 750	<u>6 449</u> 6 000	<u>6 624</u> 6 000
255-102-0800	, c 17608-2017		2						

8.04-08-2024

255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130			<u>19 450</u> 18 810	<u>19 524</u> 18 810
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175			<u>19 706</u> 19 010	<u>19 806</u> 19 010
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130			<u>19 757</u> 19 110	<u>19 832</u> 19 110
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175			<u>20 013</u> 19 310	<u>20 114</u> 19 310
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175			<u>20 321</u> 19 610	<u>20 422</u> 19 610
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225			<u>21 404</u> 20 610	<u>21 533</u> 20 610
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225			<u>21 917</u> 21 110	<u>22 046</u> 21 110
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282			<u>22 187</u> 21 310	<u>22 349</u> 21 310
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>19 819</u> 19 170	<u>19 894</u> 19 170
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>20 075</u> 19 370	<u>20 176</u> 19 370
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>20 127</u> 19 470	<u>20 202</u> 19 470

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175		<u>20 383</u> 19 670	<u>20 483</u> 19 670
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175		<u>20 691</u> 19 970	<u>20 791</u> 19 970
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225		<u>21 773</u> 20 970	<u>21 903</u> 20 970
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225		<u>22 287</u> 21 470	<u>22 416</u> 21 470
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282		<u>22 556</u> 21 670	<u>22 718</u> 21 670
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130		<u>19 911</u> 19 260	<u>19 986</u> 19 260
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		<u>20 167</u> 19 460	<u>20 268</u> 19 460
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130		<u>20 219</u> 19 560	<u>20 294</u> 19 560
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		<u>20 475</u> 19 760	<u>20 576</u> 19 760
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		<u>20 783</u> 20 060	<u>20 884</u> 20 060
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225		<u>21 866</u> 21 060	<u>21 995</u> 21 060

8.04-08-2024

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			<u>22 379</u> 21 560	<u>22 508</u> 21 560
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			<u>22 648</u> 21 760	<u>22 811</u> 21 760
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>20 599</u> 19 930	<u>20 674</u> 19 930
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>20 855</u> 20 130	<u>20 956</u> 20 130
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>20 907</u> 20 230	<u>20 981</u> 20 230
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>21 163</u> 20 430	<u>21 263</u> 20 430
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>21 471</u> 20 730	<u>21 571</u> 20 730
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>22 553</u> 21 730	<u>22 683</u> 21 730
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>23 066</u> 22 230	<u>23 196</u> 22 230
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>23 336</u> 22 430	<u>23 498</u> 22 430
255-102-0900	, , c 17608-2017	2						

255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130			<u>24 119</u> 23 360	<u>24 193</u> 23 360
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175			<u>24 375</u> 23 560	<u>24 475</u> 23 560
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130			<u>24 427</u> 23 660	<u>24 501</u> 23 660
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175			<u>24 683</u> 23 860	<u>24 783</u> 23 860
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175			<u>24 991</u> 24 160	<u>25 091</u> 24 160
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225			<u>26 073</u> 25 160	<u>26 202</u> 25 160
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225			<u>27 612</u> 26 660	<u>27 742</u> 26 660
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282			<u>26 856</u> 25 860	<u>27 018</u> 25 860
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			<u>24 581</u> 23 810	<u>24 655</u> 23 810
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			<u>24 837</u> 24 010	<u>24 937</u> 24 010
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			<u>24 888</u> 24 110	<u>24 963</u> 24 110

255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>25 144</u> 24 310	<u>25 245</u> 24 310
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>25 452</u> 24 610	<u>25 553</u> 24 610
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>26 535</u> 25 610	<u>26 664</u> 25 610
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>27 048</u> 26 110	<u>27 177</u> 26 110
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>27 318</u> 26 310	<u>27 480</u> 26 310
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130			<u>24 858</u> 24 080	<u>24 932</u> 24 080
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>25 114</u> 24 280	<u>25 214</u> 24 280
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130			<u>25 166</u> 24 380	<u>25 240</u> 24 380
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>25 422</u> 24 580	<u>25 522</u> 24 580
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>25 729</u> 24 880	<u>25 830</u> 24 880
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225			<u>26 812</u> 25 880	<u>26 941</u> 25 880

255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225			<u>27 325</u> 26 380	<u>27 454</u> 26 380
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282			<u>27 595</u> 26 580	<u>27 757</u> 26 580
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>25 309</u> 24 520	<u>25 384</u> 24 520
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>25 565</u> 24 720	<u>25 666</u> 24 720
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>25 617</u> 24 820	<u>25 692</u> 24 820
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>25 873</u> 25 020	<u>25 974</u> 25 020
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>26 181</u> 25 320	<u>26 282</u> 25 320
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>27 264</u> 26 320	<u>27 393</u> 26 320
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>27 777</u> 26 820	<u>27 906</u> 26 820
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>28 046</u> 27 020	<u>28 208</u> 27 020

255-103.

					,	.	-	-	-	-
255-103-0100		.								
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>9 647</u> 9 393	<u>10 433</u> 10 100	<u>10 433</u> 10 100	<u>10 361</u> 10 100	<u>10 433</u> 10 100	
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 128</u> 6 973	<u>7 797</u> 7 600	<u>7 797</u> 7 600	<u>7 761</u> 7 600	<u>7 797</u> 7 600	
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 460</u> 10 196	<u>11 344</u> 11 000	<u>11 344</u> 11 000	<u>11 272</u> 11 000	<u>11 344</u> 11 000	
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 941</u> 7 777	<u>8 708</u> 8 500	<u>8 708</u> 8 500	<u>8 672</u> 8 500	<u>8 708</u> 8 500	

255-104.

				,	.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>5 788</u> 5 670
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>6 692</u> 6 563
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 499</u> 8 348
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>5 460</u> 5 357
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>6 363</u> 6 250
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>8 170</u> 8 036

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

8.04-08-2024

636

255-2.
255-201.

				,	.	.	-	-	-
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>10 215</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 719</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 719</u> 9 821
255-201-0104	4		1	50	<u>6 604</u> 6 439				
255-201-0105	5		1	40	<u>7 742</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 910</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 910</u> 7 500

				,	-		-	-	-
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>10 687</u> 9 821	<u>10 495</u> 9 821	<u>10 463</u> 9 821	<u>10 356</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821

8.04-08-2024

				,	-		-	-	-
255-201-0104	4		1	50					
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,899}{7\,500}$	$\frac{7\,835}{7\,500}$	$\frac{7\,825}{7\,500}$	$\frac{7\,789}{7\,500}$	$\frac{7\,953}{7\,500}$

				,	-	-	-	-	-
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	$\frac{10\,848}{9\,821}$	$\frac{10\,848}{9\,821}$	$\frac{10\,848}{9\,821}$	$\frac{10\,848}{9\,821}$	$\frac{10\,313}{9\,821}$
255-201-0104	4		1	50					
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,953}{7\,500}$	$\frac{7\,953}{7\,500}$	$\frac{7\,953}{7\,500}$	$\frac{7\,953}{7\,500}$	$\frac{7\,774}{7\,500}$

				,				
255-201-0100	32018-2012							
255-201-0101	1		1	120	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 448</u> 9 821	<u>10 848</u> 9 821	<u>10 818</u> 9 821
255-201-0104	4		1	50				
255-201-0105	5		1	40	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 820</u> 7 500	<u>7 953</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500

255-202.

				,	.	.	-	-	-
255-202-0100	3619-2020	2							
255-202-0102	50	2	1	135	<u>21 886</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>21 911</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205

8.04-08-2024

					-		-	-	-
255-202-0100	3619-2020	2							
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 419</u> 21 205	<u>22 211</u> 21 205	<u>22 177</u> 21 205	<u>22 052</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 551</u> 21 205	<u>22 301</u> 21 205	<u>22 260</u> 21 205	<u>22 110</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205

					-	-	-	-	-
255-202-0100	3619-2020	2							
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>21 990</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 035</u> 21 205

				,				
255-202-0100	3619-2020	2						
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 149</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 559</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 226</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 719</u> 21 205

26.
261.
261-1.
261-101. , ,

					, .	.	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297

							-	-	-
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810

							-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

					-		-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954

8.04-08-2024

					-		-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565

				,	-		-	-	-
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	, , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954

					-	-	-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565

				,	-	-	-	-	-
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	937-92 , 22,5, , ,	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80) , , ;	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

261-101-0100								
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565

				,				
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	, , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная