

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.		1
211-1.	,	1
211-2.		6
211-3.		33
211-4.		34
211-5.		38
211-6.		40
211-7.		41
212.	, , ,	45
212-1.		45
212-2.		170
212-3.		172
212-4.		173
212-5.		183
212-6.	,	194
213.		196
213-1.		197
213-3.	, ,	206
221.		221
221-1.		221
222.	,	225
222-1.	, ,	226
222-2.	,	240
222-3.	, ,	249
225.		254
225-1.		254
225-2.		314

IV

226.						356
226-1.						357
251.						399
251-3.						399
255.						399
255-1.						400
261.						414
261-1.						414

21. ,
211.
211-1. ,
211-101.

				,	.	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 828</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

				,	-	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	<u>2 099</u> 904	
211-102-0102			1	1000	<u>5 364</u> 4 520	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174	
211-102-0300						

8.04-08-2024

				,	.
211-102-0301			1	1000	<u>46 533</u> 45 201

211-103.

				,	.	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 329</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 481</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 158</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200	,								

						-	-	-	-
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200	,								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

				,			
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421

				,			
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200	,						
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

					,	.	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,275}{4\,830}$	<u>7 165</u>	<u>7 309</u>	<u>8 512</u>	<u>5 630</u>	
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,231}{4\,795}$	<u>7 114</u>	<u>7 256</u>	<u>8 451</u>	<u>5 590</u>	
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,186}{4\,761}$	<u>7 063</u>	<u>7 204</u>	<u>8 390</u>	<u>5 549</u>	
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,186}{4\,761}$	<u>7 063</u>	<u>7 204</u>	<u>8 390</u>	<u>5 549</u>	
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,186}{4\,761}$	<u>7 063</u>	<u>7 204</u>	<u>8 390</u>	<u>5 549</u>	
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,167}{3\,781}$	<u>6 038</u>	<u>6 007</u>	<u>6 955</u>	<u>4 364</u>	
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,092}{3\,726}$	<u>5 950</u>	<u>5 919</u>	<u>6 854</u>	<u>4 300</u>	
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{5\,167}{3\,781}$	<u>6 038</u>	<u>6 007</u>	<u>6 955</u>	<u>4 364</u>	

						-	-	-	-
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,367}{4\,919}$	<u>7 257</u>	<u>7 434</u>	<u>8 660</u>	<u>5 706</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,322}{4\,884}$	<u>7 205</u>	<u>7 381</u>	<u>8 598</u>	<u>5 665</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,276}{4\,849}$	<u>7 153</u>	<u>7 328</u>	<u>8 536</u>	<u>5 624</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,276}{4\,849}$	<u>7 153</u>	<u>7 328</u>	<u>8 536</u>	<u>5 624</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,276}{4\,849}$	<u>7 153</u>	<u>7 328</u>	<u>8 536</u>	<u>5 624</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,240}{3\,851}$	<u>6 110</u>	<u>6 109</u>	<u>7 074</u>	<u>4 417</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,163}{3\,795}$	<u>6 021</u>	<u>6 020</u>	<u>6 971</u>	<u>4 353</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{5\,240}{3\,851}$	<u>6 110</u>	<u>6 109</u>	<u>7 074</u>	<u>4 417</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							

8.04-08-2024

						-	-	-	-
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,463}{5\,012}$	<u>7 353</u>	<u>7 565</u>	<u>8 813</u>	<u>5 784</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,417}{4\,976}$	<u>7 300</u>	<u>7 511</u>	<u>8 750</u>	<u>5 743</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,371}{4\,940}$	<u>7 248</u>	<u>7 457</u>	<u>8 687</u>	<u>5 702</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,371}{4\,940}$	<u>7 248</u>	<u>7 457</u>	<u>8 687</u>	<u>5 702</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,371}{4\,940}$	<u>7 248</u>	<u>7 457</u>	<u>8 687</u>	<u>5 702</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,314}{3\,924}$	<u>6 185</u>	<u>6 214</u>	<u>7 198</u>	<u>4 472</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,237}{3\,866}$	<u>6 095</u>	<u>6 124</u>	<u>7 093</u>	<u>4 407</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{5\,314}{3\,924}$	<u>6 185</u>	<u>6 214</u>	<u>7 198</u>	<u>4 472</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,562}{5\,108}$	<u>7 452</u>	<u>7 700</u>	<u>8 973</u>	<u>5 866</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,515}{5\,072}$	<u>7 399</u>	<u>7 645</u>	<u>8 909</u>	<u>5 824</u>

						-	-	-	-
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,469}{5\,035}$	<u>7 345</u>	<u>7 590</u>	<u>8 845</u>	<u>5 782</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,469}{5\,035}$	<u>7 345</u>	<u>7 590</u>	<u>8 845</u>	<u>5 782</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,469}{5\,035}$	<u>7 345</u>	<u>7 590</u>	<u>8 845</u>	<u>5 782</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,392}{3\,999}$	<u>6 263</u>	<u>6 324</u>	<u>7 327</u>	<u>4 529</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,313}{3\,941}$	<u>6 171</u>	<u>6 232</u>	<u>7 220</u>	<u>4 463</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{5\,392}{3\,999}$	<u>6 263</u>	<u>6 324</u>	<u>7 327</u>	<u>4 529</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,665}{5\,208}$	<u>7 555</u>	<u>7 841</u>	<u>9 139</u>	<u>5 951</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,618}{5\,171}$	<u>7 501</u>	<u>7 785</u>	<u>9 073</u>	<u>5 909</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,570}{5\,134}$	<u>7 447</u>	<u>7 729</u>	<u>9 008</u>	<u>5 866</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,570}{5\,134}$	<u>7 447</u>	<u>7 729</u>	<u>9 008</u>	<u>5 866</u>

						-	-	-	-
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,570}{5\,134}$	<u>7 447</u>	<u>7 729</u>	<u>9 008</u>	<u>5 866</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,473}{4\,077}$	<u>6 343</u>	<u>6 438</u>	<u>7 461</u>	<u>4 589</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,393}{4\,018}$	<u>6 251</u>	<u>6 344</u>	<u>7 352</u>	<u>4 522</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{5\,473}{4\,077}$	<u>6 343</u>	<u>6 438</u>	<u>7 461</u>	<u>4 589</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,719}{5\,260}$	<u>7 608</u>	<u>7 914</u>	<u>9 224</u>	<u>5 995</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,671}{5\,222}$	<u>7 554</u>	<u>7 857</u>	<u>9 158</u>	<u>5 952</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,623}{5\,185}$	<u>7 499</u>	<u>7 801</u>	<u>9 092</u>	<u>5 909</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,623}{5\,185}$	<u>7 499</u>	<u>7 801</u>	<u>9 092</u>	<u>5 909</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,623}{5\,185}$	<u>7 499</u>	<u>7 801</u>	<u>9 092</u>	<u>5 909</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,514}{4\,118}$	<u>6 385</u>	<u>6 497</u>	<u>7 530</u>	<u>4 619</u>

						-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,434}{4\,058}$	<u>6 292</u>	<u>6 402</u>	<u>7 420</u>	<u>4 552</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\,514}{4\,118}$	<u>6 385</u>	<u>6 497</u>	<u>7 530</u>	<u>4 619</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,913}{5\,313}$	<u>7 792</u>	<u>8 089</u>	<u>9 412</u>	<u>6 120</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,864}{5\,275}$	<u>7 736</u>	<u>8 031</u>	<u>9 345</u>	<u>6 076</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,814}{5\,237}$	<u>7 681</u>	<u>7 973</u>	<u>9 277</u>	<u>6 033</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,814}{5\,237}$	<u>7 681</u>	<u>7 973</u>	<u>9 277</u>	<u>6 033</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,814}{5\,237}$	<u>7 681</u>	<u>7 973</u>	<u>9 277</u>	<u>6 033</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,694}{4\,159}$	<u>6 554</u>	<u>6 656</u>	<u>7 699</u>	<u>4 729</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,611}{4\,098}$	<u>6 459</u>	<u>6 558</u>	<u>7 586</u>	<u>4 660</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,694}{4\,159}$	<u>6 554</u>	<u>6 656</u>	<u>7 699</u>	<u>4 729</u>

						-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 913}{5\ 313}$	<u>7 792</u>	<u>8 089</u>	<u>9 412</u>	<u>6 120</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 864}{5\ 275}$	<u>7 736</u>	<u>8 031</u>	<u>9 345</u>	<u>6 076</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 814}{5\ 237}$	<u>7 681</u>	<u>7 973</u>	<u>9 277</u>	<u>6 033</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 814}{5\ 237}$	<u>7 681</u>	<u>7 973</u>	<u>9 277</u>	<u>6 033</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 814}{5\ 237}$	<u>7 681</u>	<u>7 973</u>	<u>9 277</u>	<u>6 033</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 694}{4\ 159}$	<u>6 554</u>	<u>6 656</u>	<u>7 699</u>	<u>4 729</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 611}{4\ 098}$	<u>6 459</u>	<u>6 558</u>	<u>7 586</u>	<u>4 660</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\ 694}{4\ 159}$	<u>6 554</u>	<u>6 656</u>	<u>7 699</u>	<u>4 729</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 405</u>	<u>7 817</u>	<u>7 590</u> 4 205	<u>12 032</u>	<u>8 019</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 345</u>	<u>7 761</u>	<u>7 535</u> 4 175	<u>11 946</u>	<u>7 962</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 285</u>	<u>7 705</u>	<u>7 481</u> 4 144	<u>11 860</u>	<u>7 904</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 285</u>	<u>7 705</u>	<u>7 481</u> 4 144	<u>11 860</u>	<u>7 904</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 285</u>	<u>7 705</u>	<u>7 481</u> 4 144	<u>11 860</u>	<u>7 904</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 251</u>	<u>6 676</u>	<u>6 053</u> 2 780	<u>10 801</u>	<u>6 473</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 145</u>	<u>6 578</u>	<u>5 964</u> 2 739	<u>10 643</u>	<u>6 378</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 251</u>	<u>6 676</u>	<u>6 053</u> 2 780	<u>10 801</u>	<u>6 473</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 497</u>	<u>7 909</u>	<u>7 670</u> 4 282	<u>12 124</u>	<u>8 158</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 436</u>	<u>7 852</u>	<u>7 615</u> 4 252	<u>12 038</u>	<u>8 100</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 375</u>	<u>7 796</u>	<u>7 560</u> 4 221	<u>11 951</u>	<u>8 041</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 375</u>	<u>7 796</u>	<u>7 560</u> 4 221	<u>11 951</u>	<u>8 041</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 375</u>	<u>7 796</u>	<u>7 560</u> 4 221	<u>11 951</u>	<u>8 041</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 323</u>	<u>6 748</u>	<u>6 106</u> 2 832	<u>10 873</u>	<u>6 583</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 216</u>	<u>6 649</u>	<u>6 017</u> 2 790	<u>10 714</u>	<u>6 487</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 323</u>	<u>6 748</u>	<u>6 106</u> 2 832	<u>10 873</u>	<u>6 583</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 592</u>	<u>8 004</u>	<u>7 753</u> 4 363	<u>12 220</u>	<u>8 302</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 531</u>	<u>7 947</u>	<u>7 698</u> 4 332	<u>12 133</u>	<u>8 243</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 470</u>	<u>7 890</u>	<u>7 642</u> 4 301	<u>12 045</u>	<u>8 183</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 470</u>	<u>7 890</u>	<u>7 642</u> 4 301	<u>12 045</u>	<u>8 183</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 470</u>	<u>7 890</u>	<u>7 642</u> 4 301	<u>12 045</u>	<u>8 183</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 398</u>	<u>6 823</u>	<u>6 161</u> 2 885	<u>10 948</u>	<u>6 698</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 290</u>	<u>6 723</u>	<u>6 071</u> 2 843	<u>10 788</u>	<u>6 600</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 398</u>	<u>6 823</u>	<u>6 161</u> 2 885	<u>10 948</u>	<u>6 698</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 692</u>	<u>8 103</u>	<u>7 839</u> 4 447	<u>12 319</u>	<u>8 452</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 630</u>	<u>8 046</u>	<u>7 783</u> 4 415	<u>12 231</u>	<u>8 391</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 568</u>	<u>7 988</u>	<u>7 727</u> 4 384	<u>12 143</u>	<u>8 331</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 568</u>	<u>7 988</u>	<u>7 727</u> 4 384	<u>12 143</u>	<u>8 331</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 568</u>	<u>7 988</u>	<u>7 727</u> 4 384	<u>12 143</u>	<u>8 331</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 476</u>	<u>6 900</u>	<u>6 218</u> 2 940	<u>11 026</u>	<u>6 817</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 367</u>	<u>6 800</u>	<u>6 127</u> 2 897	<u>10 865</u>	<u>6 718</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 476</u>	<u>6 900</u>	<u>6 218</u> 2 940	<u>11 026</u>	<u>6 817</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 795</u>	<u>8 207</u>	<u>7 929</u> 4 534	<u>12 422</u>	<u>8 607</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 732</u>	<u>8 148</u>	<u>7 873</u> 4 502	<u>12 333</u>	<u>8 546</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 669</u>	<u>8 089</u>	<u>7 816</u> 4 470	<u>12 245</u>	<u>8 484</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 669</u>	<u>8 089</u>	<u>7 816</u> 4 470	<u>12 245</u>	<u>8 484</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 669</u>	<u>8 089</u>	<u>7 816</u> 4 470	<u>12 245</u>	<u>8 484</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 557</u>	<u>6 981</u>	<u>6 277</u> 2 998	<u>11 106</u>	<u>6 941</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 446</u>	<u>6 879</u>	<u>6 186</u> 2 954	<u>10 944</u>	<u>6 840</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 557</u>	<u>6 981</u>	<u>6 277</u> 2 998	<u>11 106</u>	<u>6 941</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 848</u>	<u>8 260</u>	<u>7 975</u> 4 579	<u>12 475</u>	<u>8 687</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 785</u>	<u>8 201</u>	<u>7 918</u> 4 546	<u>12 386</u>	<u>8 625</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 722</u>	<u>8 142</u>	<u>7 861</u> 4 514	<u>12 297</u>	<u>8 563</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 722</u>	<u>8 142</u>	<u>7 861</u> 4 514	<u>12 297</u>	<u>8 563</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 722</u>	<u>8 142</u>	<u>7 861</u> 4 514	<u>12 297</u>	<u>8 563</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 598</u>	<u>7 023</u>	<u>6 308</u> 3 028	<u>11 148</u>	<u>7 005</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 487</u>	<u>6 920</u>	<u>6 216</u> 2 984	<u>10 985</u>	<u>6 902</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 598</u>	<u>7 023</u>	<u>6 308</u> 3 028	<u>11 148</u>	<u>7 005</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 117</u>	<u>8 494</u>	<u>8 214</u> 4 625	<u>12 945</u>	<u>8 870</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 052</u>	<u>8 433</u>	<u>8 156</u> 4 592	<u>12 852</u>	<u>8 807</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 987</u>	<u>8 373</u>	<u>8 097</u> 4 559	<u>12 760</u>	<u>8 743</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 987</u>	<u>8 373</u>	<u>8 097</u> 4 559	<u>12 760</u>	<u>8 743</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 987</u>	<u>8 373</u>	<u>8 097</u> 4 559	<u>12 760</u>	<u>8 743</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 851</u>	<u>7 241</u>	<u>6 527</u> 3 058	<u>11 597</u>	<u>7 168</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 736</u>	<u>7 136</u>	<u>6 431</u> 3 013	<u>11 427</u>	<u>7 064</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 851</u>	<u>7 241</u>	<u>6 527</u> 3 058	<u>11 597</u>	<u>7 168</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3							

					-	-	-	-	-
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 117</u>	<u>8 494</u>	<u>8 214</u> 4 625	<u>12 945</u>	<u>8 870</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>9 052</u>	<u>8 433</u>	<u>8 156</u> 4 592	<u>12 852</u>	<u>8 807</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 987</u>	<u>8 373</u>	<u>8 097</u> 4 559	<u>12 760</u>	<u>8 743</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 987</u>	<u>8 373</u>	<u>8 097</u> 4 559	<u>12 760</u>	<u>8 743</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 987</u>	<u>8 373</u>	<u>8 097</u> 4 559	<u>12 760</u>	<u>8 743</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 851</u>	<u>7 241</u>	<u>6 527</u> 3 058	<u>11 597</u>	<u>7 168</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 736</u>	<u>7 136</u>	<u>6 431</u> 3 013	<u>11 427</u>	<u>7 064</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 851</u>	<u>7 241</u>	<u>6 527</u> 3 058	<u>11 597</u>	<u>7 168</u>

211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,723}{3\,977}$	<u>7 050</u>	<u>11 192</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,689}{3\,949}$	<u>7 000</u>	<u>11 112</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,655}{3\,920}$	<u>6 950</u>	<u>11 033</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,655}{3\,920}$	<u>6 950</u>	<u>11 033</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,655}{3\,920}$	<u>6 950</u>	<u>11 033</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>5 525</u>	<u>9 578</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,426}{2\,739}$	<u>5 444</u>	<u>9 439</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>5 525</u>	<u>9 578</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					

211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,799}{4\,051}$	<u>7 131</u>	<u>11 273</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,765}{4\,022}$	<u>7 080</u>	<u>11 192</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,730}{3\,993}$	<u>7 029</u>	<u>11 112</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,730}{3\,993}$	<u>7 029</u>	<u>11 112</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,730}{3\,993}$	<u>7 029</u>	<u>11 112</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>5 578</u>	<u>9 631</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,478}{2\,790}$	<u>5 497</u>	<u>9 491</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>5 578</u>	<u>9 631</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,878}{4\,127}$	<u>7 214</u>	<u>11 356</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,843}{4\,098}$	<u>7 162</u>	<u>11 275</u>

8.04-08-2024

211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 808}{4\ 068}$	<u>7 111</u>	<u>11 194</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 808}{4\ 068}$	<u>7 111</u>	<u>11 194</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 808}{4\ 068}$	<u>7 111</u>	<u>11 194</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 585}{2\ 885}$	<u>5 633</u>	<u>9 686</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 532}{2\ 843}$	<u>5 551</u>	<u>9 545</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\ 585}{2\ 885}$	<u>5 633</u>	<u>9 686</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 959}{4\ 207}$	<u>7 300</u>	<u>11 442</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 924}{4\ 177}$	<u>7 248</u>	<u>11 360</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 888}{4\ 147}$	<u>7 196</u>	<u>11 279</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 888}{4\ 147}$	<u>7 196</u>	<u>11 279</u>

211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 888</u> 4 147	<u>7 196</u>	<u>11 279</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>3 642</u> 2 940	<u>5 690</u>	<u>9 744</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 589</u> 2 897	<u>5 607</u>	<u>9 601</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>3 642</u> 2 940	<u>5 690</u>	<u>9 744</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 044</u> 4 289	<u>7 390</u>	<u>11 532</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 008</u> 4 259	<u>7 337</u>	<u>11 450</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 972</u> 4 228	<u>7 284</u>	<u>11 367</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 972</u> 4 228	<u>7 284</u>	<u>11 367</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 972</u> 4 228	<u>7 284</u>	<u>11 367</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>3 701</u> 2 998	<u>5 750</u>	<u>9 803</u>

211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,647}{2\,954}$	<u>5 666</u>	<u>9 660</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,701}{2\,998}$	<u>5 750</u>	<u>9 803</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,088}{4\,332}$	<u>7 436</u>	<u>11 578</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,052}{4\,301}$	<u>7 383</u>	<u>11 496</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,015}{4\,270}$	<u>7 330</u>	<u>11 413</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,015}{4\,270}$	<u>7 330</u>	<u>11 413</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,015}{4\,270}$	<u>7 330</u>	<u>11 413</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,732}{3\,028}$	<u>5 780</u>	<u>9 834</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,677}{2\,984}$	<u>5 696</u>	<u>9 690</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,732}{3\,028}$	<u>5 780</u>	<u>9 834</u>

211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,241}{4\,375}$	<u>7 643</u>	<u>12 029</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,203}{4\,344}$	<u>7 589</u>	<u>11 943</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,166}{4\,313}$	<u>7 534</u>	<u>11 857</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,166}{4\,313}$	<u>7 534</u>	<u>11 857</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,166}{4\,313}$	<u>7 534</u>	<u>11 857</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>5 968</u>	<u>10 260</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,812}{3\,013}$	<u>5 881</u>	<u>10 110</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>5 968</u>	<u>10 260</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					

211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,241}{4\,375}$	<u>7 643</u>	<u>12 029</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,203}{4\,344}$	<u>7 589</u>	<u>11 943</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,166}{4\,313}$	<u>7 534</u>	<u>11 857</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,166}{4\,313}$	<u>7 534</u>	<u>11 857</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,166}{4\,313}$	<u>7 534</u>	<u>11 857</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>5 968</u>	<u>10 260</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,812}{3\,013}$	<u>5 881</u>	<u>10 110</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>5 968</u>	<u>10 260</u>

					-	-	-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0100	3344-83	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

				,	.	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>15 432</u> 14 286	<u>15 803</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>15 432</u> 14 286	<u>15 803</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>15 432</u> 14 286	<u>15 803</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

				,	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 400</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 400</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 400</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 689</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 689</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 689</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

211-206.

					,	.	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>8 545</u>	<u>7 505</u>	<u>8 260</u>	<u>8 371</u>	<u>4 695</u>	

					,	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>12 239</u>	<u>8 589</u>	<u>6 604</u> <u>3 157</u>	<u>12 816</u>	<u>7 691</u>	

					,			
211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	25-60 7392-2014	3	1	1360	<u>6 106</u> 5 290	<u>6 049</u>	<u>10 310</u>	

211-3.
211-302.

,

					,		.
211-302-0100	32496-2013 350	3					
211-302-0101	5-10	3	1	350		<u>18 900</u> 18 080	
211-302-0102	10-20	3	1	350		<u>18 900</u> 18 080	

211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080

211-4.
211-401.

					,	.	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 297</u> 1 339	<u>3 974</u>	<u>9 695</u>	<u>8 429</u>	<u>3 851</u>	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 297</u> 1 339	<u>3 974</u>	<u>9 695</u>	<u>8 429</u>	<u>3 851</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 406</u> 5 628					

					,	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>	<u>7 146</u> 3 348	<u>9 609</u>	<u>7 848</u>	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>	<u>7 146</u> 3 348	<u>9 609</u>	<u>7 848</u>	

					-	-	-	-	-
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 665</u>	<u>6 534</u>	<u>11 233</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 665</u>	<u>6 534</u>	<u>11 233</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500			

211-402.

					,	.	-	-	-	-
211-402-0100										
211-402-0101			1	1000	<u>6 304</u> 5 192	<u>5 152</u> 4 573	<u>6 923</u> 6 293	<u>6 079</u> 5 473	<u>5 608</u> 5 016	

					,	-	-	-	-	-
211-402-0100										
211-402-0101			1	1000	<u>8 352</u> 6 130	<u>6 208</u> 5 598	<u>5 224</u> 2 679	<u>8 792</u> 6 036	<u>5 692</u> 5 097	

211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>6 079</u> 5 473	<u>4 816</u> 2 679	<u>7 949</u> 2 679

211-403. ,

211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071	
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036	

211-5.
211-501.

					,	.	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 021</u> 3 013	<u>5 698</u>	<u>6 598</u>	<u>7 602</u>	<u>5 032</u>	

					,	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>7 507</u>	<u>6 951</u>	<u>6 318</u> 2 545	<u>11 678</u>	<u>7 021</u>	

				,			
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 468</u> 2 846	<u>5 707</u>	<u>10 406</u>

211-6.
211-601. -

				,	.	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 289</u>	<u>6 078</u>	<u>9 606</u>	<u>8 255</u>	<u>5 946</u>

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 008</u>	<u>7 415</u>	<u>6 887</u> <u>2 857</u>	<u>12 457</u>	<u>7 636</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 749</u> <u>3 214</u>	<u>6 234</u>	<u>11 247</u>

211-7.
211-701. ,

						-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>10 751</u> 8 751	<u>9 823</u>	<u>11 867</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>10 751</u> 8 751	<u>9 823</u>	<u>11 867</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>10 751</u> 8 751	<u>9 823</u>	<u>11 867</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>10 751</u> 8 751	<u>9 823</u>	<u>11 867</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>10 751</u> 8 751	<u>9 823</u>	<u>11 867</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>10 751</u> 8 751	<u>9 823</u>	<u>11 867</u>	<u>10 345</u>	<u>10 345</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 285</u> 47 009				

					-	-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>15 647</u>	<u>10 577</u>	<u>8 803</u> 4 227	<u>16 441</u>	<u>9 647</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>15 647</u>	<u>10 577</u>	<u>8 803</u> 4 227	<u>16 441</u>	<u>9 647</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>15 647</u>	<u>10 577</u>	<u>8 803</u> 4 227	<u>16 441</u>	<u>9 647</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>15 647</u>	<u>10 577</u>	<u>8 803</u> 4 227	<u>16 441</u>	<u>9 647</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>15 647</u>	<u>10 577</u>	<u>8 803</u> 4 227	<u>16 441</u>	<u>9 647</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>15 647</u>	<u>10 577</u>	<u>8 803</u> 4 227	<u>16 441</u>	<u>9 647</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

211-701-0100		3						
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>10 345</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>10 345</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>10 345</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>10 345</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>10 345</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>10 345</u>	<u>8 068</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0300								
211-701-0302	2,5 10			1000				

211-702.

				,	.
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>3 370</u> 2 679

212. , , ,
212-1.
212-101.

				,	.	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 370</u> 18 082	<u>25 648</u> 20 410	<u>30 003</u> 20 410	<u>30 003</u> 20 410	<u>30 003</u> 20 410
212-101-0200	7473-2010 5	3							

						-	-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 035</u> 18 736	<u>26 251</u> 21 004	<u>30 606</u> 21 004	<u>30 606</u> 21 004	<u>30 606</u> 21 004
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 846</u> 19 534	<u>27 034</u> 21 774	<u>31 389</u> 21 774	<u>31 389</u> 21 774	<u>31 389</u> 21 774
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 534</u> 19 731	<u>27 516</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 739</u> 19 933	<u>27 744</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 947</u> 20 138	<u>27 976</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 378</u> 20 562	<u>28 457</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 600</u> 20 781	<u>28 704</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 739</u> 19 933	<u>27 744</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 947</u> 20 138	<u>27 976</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 161</u> 20 348	<u>28 214</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682

						-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 600</u> 20 781	<u>28 704</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 827</u> 21 004	<u>28 957</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 947</u> 20 138	<u>27 976</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 161</u> 20 348	<u>28 214</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 378</u> 20 562	<u>28 457</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 827</u> 21 004	<u>28 957</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 059</u> 21 232	<u>29 216</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 161</u> 20 348	<u>28 214</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 378</u> 20 562	<u>28 457</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 600</u> 20 781	<u>28 704</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 059</u> 21 232	<u>29 216</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668

						-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 296</u> 21 466	<u>29 480</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 551</u> 20 228	<u>27 726</u> 22 456	<u>32 081</u> 22 456	<u>32 081</u> 22 456	<u>32 081</u> 22 456
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 433	<u>28 215</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 459</u> 20 641	<u>28 450</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 675</u> 20 854	<u>28 690</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 121</u> 21 293	<u>29 185</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 351</u> 21 519	<u>29 441</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 459</u> 20 641	<u>28 450</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 675</u> 20 854	<u>28 690</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 895</u> 21 071	<u>28 935</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392

						-	-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 351</u> 21 519	<u>29 441</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 586</u> 21 751	<u>29 702</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 675</u> 20 854	<u>28 690</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 895</u> 21 071	<u>28 935</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 121</u> 21 293	<u>29 185</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 586</u> 21 751	<u>29 702</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 826</u> 21 987	<u>29 969</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 895</u> 21 071	<u>28 935</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 121</u> 21 293	<u>29 185</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 351</u> 21 519	<u>29 441</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 826</u> 21 987	<u>29 969</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409

						-	-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 072</u> 22 229	<u>30 241</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 837</u> 20 510	<u>28 133</u> 22 857	<u>32 488</u> 22 857	<u>32 488</u> 22 857	<u>32 488</u> 22 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 536</u> 20 717	<u>28 626</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 750</u> 20 928	<u>28 866</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 970</u> 21 144	<u>29 110</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 422</u> 21 589	<u>29 614</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 655</u> 21 819	<u>29 874</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 750</u> 20 928	<u>28 866</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 970</u> 21 144	<u>29 110</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 193</u> 21 364	<u>29 359</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809

						-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 655</u> 21 819	<u>29 874</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 894</u> 22 054	<u>30 140</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 970</u> 21 144	<u>29 110</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 193</u> 21 364	<u>29 359</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 422</u> 21 589	<u>29 614</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 894</u> 22 054	<u>30 140</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 293	<u>30 411</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 193</u> 21 364	<u>29 359</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 422</u> 21 589	<u>29 614</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 655</u> 21 819	<u>29 874</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 137</u> 22 293	<u>30 411</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844

						-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 386</u> 22 538	<u>30 688</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 405</u> 21 069	<u>28 638</u> 23 354	<u>32 993</u> 23 354	<u>32 993</u> 23 354	<u>32 993</u> 23 354
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 109</u> 21 281	<u>29 136</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 499	<u>29 381</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 555</u> 21 720	<u>29 630</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 019</u> 22 177	<u>30 145</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 259</u> 22 413	<u>30 411</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 499	<u>29 381</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 555</u> 21 720	<u>29 630</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 785</u> 21 946	<u>29 885</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327

						-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 259</u> 22 413	<u>30 411</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 504</u> 22 654	<u>30 683</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 555</u> 21 720	<u>29 630</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 785</u> 21 946	<u>29 885</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 019</u> 22 177	<u>30 145</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 504</u> 22 654	<u>30 683</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 754</u> 22 901	<u>30 960</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 785</u> 21 946	<u>29 885</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 019</u> 22 177	<u>30 145</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 259</u> 22 413	<u>30 411</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 754</u> 22 901	<u>30 960</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384

						-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 010</u> 23 152	<u>31 243</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 754</u> 22 901	<u>30 960</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 010</u> 23 152	<u>31 243</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 271</u> 23 410	<u>31 533</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 538</u> 23 673	<u>31 829</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>27 091</u> 24 217	<u>32 442</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 333</u> 22 967	<u>30 756</u> 25 438	<u>35 111</u> 25 438	<u>35 111</u> 25 438	<u>35 111</u> 25 438
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 057</u> 23 198	<u>31 275</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 297</u> 23 435	<u>31 542</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 793</u> 23 923	<u>32 091</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498

						-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 049</u> 24 175	<u>32 374</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 057</u> 23 198	<u>31 275</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 297</u> 23 435	<u>31 542</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 543</u> 23 677	<u>31 814</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 049</u> 24 175	<u>32 374</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 311</u> 24 432	<u>32 664</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 297</u> 23 435	<u>31 542</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 543</u> 23 677	<u>31 814</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 793</u> 23 923	<u>32 091</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 311</u> 24 432	<u>32 664</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 577</u> 24 695	<u>32 960</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352

						-	-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 311</u> 24 432	<u>32 664</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 577</u> 24 695	<u>32 960</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 850</u> 24 964	<u>33 262</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 238	<u>33 570</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 705</u> 25 805	<u>34 209</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 352</u> 23 969	<u>31 895</u> 26 559	<u>36 250</u> 26 559	<u>36 250</u> 26 559	<u>36 250</u> 26 559
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 085</u> 24 211	<u>32 426</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 336</u> 24 458	<u>32 704</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 854</u> 24 967	<u>33 278</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 121</u> 25 230	<u>33 573</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957

						-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 085</u> 24 211	<u>32 426</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 336</u> 24 458	<u>32 704</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 593</u> 24 710	<u>32 988</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 121</u> 25 230	<u>33 573</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 394</u> 25 499	<u>33 876</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 336</u> 24 458	<u>32 704</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 593</u> 24 710	<u>32 988</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 854</u> 24 967	<u>33 278</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 394</u> 25 499	<u>33 876</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 672</u> 25 773	<u>34 184</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 394</u> 25 499	<u>33 876</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254

						-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 672</u> 25 773	<u>34 184</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 957</u> 26 053	<u>34 500</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 248</u> 26 339	<u>34 822</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 849</u> 26 931	<u>35 488</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 030</u> 25 620	<u>33 642</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 780</u> 25 879	<u>34 190</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 974</u> 23 997	<u>30 402</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>34 897</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 342</u> 24 357	<u>30 779</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>35 273</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 23 526	<u>29 909</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>34 404</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 854</u> 23 879	<u>30 279</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>34 773</u> 24 501

						-	-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 219</u> 24 237	<u>30 653</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>35 147</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 24 600	<u>31 034</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>35 529</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 468	<u>30 894</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>35 389</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 24 834	<u>31 278</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>35 773</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 207	<u>31 668</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>36 162</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 593</u> 25 585	<u>32 064</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>36 558</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 030</u> 25 620	<u>33 642</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 780</u> 25 879	<u>34 190</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 323</u> 26 413	<u>34 789</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 602</u> 26 688	<u>35 097</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457

						-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 780</u> 25 879	<u>34 190</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 143	<u>34 486</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 602</u> 26 688	<u>35 097</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 888</u> 26 969	<u>35 412</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 888</u> 26 969	<u>35 412</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 179</u> 27 256	<u>35 734</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 781</u> 27 848	<u>36 398</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 092</u> 28 154	<u>36 742</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 147</u> 27 705	<u>36 046</u> 30 645	<u>40 401</u> 30 645	<u>40 401</u> 30 645	<u>40 401</u> 30 645
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 919</u> 27 984	<u>36 619</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954

						-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 506</u> 28 561	<u>37 268</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 808</u> 28 859	<u>37 602</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 919</u> 27 984	<u>36 619</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 209</u> 28 270	<u>36 940</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 808</u> 28 859	<u>37 602</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 116</u> 29 163	<u>37 943</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 116</u> 29 163	<u>37 943</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 29 473	<u>38 292</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 083</u> 30 114	<u>39 012</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 419</u> 30 445	<u>39 384</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676
212-101-1200	7473-2010 35	3							

						-	-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 606</u> 29 140	<u>37 571</u> 32 146	<u>41 926</u> 32 146	<u>41 926</u> 32 146	<u>41 926</u> 32 146
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 393</u> 29 435	<u>38 160</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 009</u> 30 041	<u>38 840</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 327</u> 30 354	<u>39 191</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 393</u> 29 435	<u>38 160</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 698</u> 29 735	<u>38 496</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 327</u> 30 354	<u>39 191</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 652</u> 30 674	<u>39 549</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 652</u> 30 674	<u>39 549</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 983</u> 31 000	<u>39 914</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 668</u> 31 674	<u>40 670</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941

						-	-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 022</u> 32 022	<u>41 060</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 002</u> 30 515	<u>38 981</u> 33 534	<u>43 336</u> 33 534	<u>43 336</u> 33 534	<u>43 336</u> 33 534
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 803</u> 30 823	<u>39 584</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 449</u> 31 459	<u>40 293</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 782</u> 31 786	<u>40 659</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 803</u> 30 823	<u>39 584</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 123</u> 31 138	<u>39 935</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 782</u> 31 786	<u>40 659</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 122</u> 32 121	<u>41 033</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 122</u> 32 121	<u>41 033</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299

						-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 469</u> 32 463	<u>41 414</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 186</u> 33 168	<u>42 202</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 557</u> 33 533	<u>42 609</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 287</u> 32 764	<u>41 042</u> 35 562	<u>45 397</u> 35 562	<u>45 397</u> 35 562	<u>45 397</u> 35 562
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 112</u> 33 095	<u>41 666</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 805</u> 33 777	<u>42 418</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 162</u> 34 129	<u>42 806</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 112</u> 33 095	<u>41 666</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 455</u> 33 433	<u>42 038</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 162</u> 34 129	<u>42 806</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044

						-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 527</u> 34 488	<u>43 203</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 527</u> 34 488	<u>43 203</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>37 900</u> 34 855	<u>43 607</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 670</u> 35 613	<u>44 443</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 068</u> 36 004	<u>44 874</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 567</u> 18 276	<u>25 855</u> 20 614	<u>30 210</u> 20 614	<u>30 210</u> 20 614	<u>30 210</u> 20 614
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 239</u> 18 937	<u>26 465</u> 21 214	<u>30 820</u> 21 214	<u>30 820</u> 21 214	<u>30 820</u> 21 214
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 058</u> 19 742	<u>27 255</u> 21 992	<u>31 610</u> 21 992	<u>31 610</u> 21 992	<u>31 610</u> 21 992
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 748</u> 19 942	<u>27 739</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 955</u> 20 145	<u>27 969</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 166</u> 20 353	<u>28 204</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 601</u> 20 781	<u>28 689</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 826</u> 21 003	<u>28 940</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 955</u> 20 145	<u>27 969</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 166</u> 20 353	<u>28 204</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 381</u> 20 565	<u>28 444</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 826</u> 21 003	<u>28 940</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 228	<u>29 195</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647

						-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 166</u> 20 353	<u>28 204</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 381</u> 20 565	<u>28 444</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 601</u> 20 781	<u>28 689</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 228	<u>29 195</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 290</u> 21 459	<u>29 456</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 381</u> 20 565	<u>28 444</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 601</u> 20 781	<u>28 689</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 826</u> 21 003	<u>28 940</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 290</u> 21 459	<u>29 456</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 529</u> 21 695	<u>29 723</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 770</u> 20 444	<u>27 954</u> 22 681	<u>32 309</u> 22 681	<u>32 309</u> 22 681	<u>32 309</u> 22 681
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 468</u> 20 650	<u>28 446</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 682</u> 20 861	<u>28 683</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>28 925</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 351</u> 21 520	<u>29 426</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 584</u> 21 749	<u>29 684</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 682</u> 20 861	<u>28 683</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>28 925</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 123</u> 21 296	<u>29 173</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 584</u> 21 749	<u>29 684</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 821</u> 21 983	<u>29 947</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388

						-	-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 900</u> 21 076	<u>28 925</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 123</u> 21 296	<u>29 173</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 351</u> 21 520	<u>29 426</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 821</u> 21 983	<u>29 947</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 064</u> 22 221	<u>30 217</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 123</u> 21 296	<u>29 173</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 351</u> 21 520	<u>29 426</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 584</u> 21 749	<u>29 684</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 064</u> 22 221	<u>30 217</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 312</u> 22 466	<u>30 492</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 059</u> 20 728	<u>28 365</u> 23 085	<u>32 720</u> 23 085	<u>32 720</u> 23 085	<u>32 720</u> 23 085
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 760</u> 20 938	<u>28 861</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 977</u> 21 151	<u>29 103</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 198</u> 21 369	<u>29 349</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 655</u> 21 819	<u>29 858</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 891</u> 22 051	<u>30 121</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 977</u> 21 151	<u>29 103</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 198</u> 21 369	<u>29 349</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 592	<u>29 601</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 891</u> 22 051	<u>30 121</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 132</u> 22 288	<u>30 389</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823

						-	-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 198</u> 21 369	<u>29 349</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 592	<u>29 601</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 655</u> 21 819	<u>29 858</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 132</u> 22 288	<u>30 389</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 378</u> 22 531	<u>30 663</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 592	<u>29 601</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 655</u> 21 819	<u>29 858</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 891</u> 22 051	<u>30 121</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 378</u> 22 531	<u>30 663</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 630</u> 22 778	<u>30 944</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 632</u> 21 292	<u>28 875</u> 23 587	<u>33 230</u> 23 587	<u>33 230</u> 23 587	<u>33 230</u> 23 587
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 508	<u>29 376</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 21 727	<u>29 623</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 789</u> 21 951	<u>29 875</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 259</u> 22 413	<u>30 395</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 501</u> 22 652	<u>30 664</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 562</u> 21 727	<u>29 623</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 789</u> 21 951	<u>29 875</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 022</u> 22 180	<u>30 132</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 501</u> 22 652	<u>30 664</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 749</u> 22 895	<u>30 938</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362

						-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 789</u> 21 951	<u>29 875</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 022</u> 22 180	<u>30 132</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 259</u> 22 413	<u>30 395</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 749</u> 22 895	<u>30 938</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 001</u> 23 144	<u>31 218</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 022</u> 22 180	<u>30 132</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 259</u> 22 413	<u>30 395</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 501</u> 22 652	<u>30 664</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 001</u> 23 144	<u>31 218</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 398	<u>31 504</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 001</u> 23 144	<u>31 218</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638

						-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 398	<u>31 504</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 524</u> 23 658	<u>31 797</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 794</u> 23 924	<u>32 096</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 353</u> 24 474	<u>32 715</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 580</u> 23 209	<u>31 014</u> 25 692	<u>35 369</u> 25 692	<u>35 369</u> 25 692	<u>35 369</u> 25 692
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 306</u> 23 444	<u>31 536</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 549</u> 23 683	<u>31 805</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 050</u> 24 176	<u>32 360</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 309</u> 24 431	<u>32 647</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 306</u> 23 444	<u>31 536</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952

						-	-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 549</u> 23 683	<u>31 805</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 797</u> 23 927	<u>32 080</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 309</u> 24 431	<u>32 647</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 573</u> 24 691	<u>32 939</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 549</u> 23 683	<u>31 805</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 797</u> 23 927	<u>32 080</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 050</u> 24 176	<u>32 360</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 573</u> 24 691	<u>32 939</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 843</u> 24 956	<u>33 237</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 573</u> 24 691	<u>32 939</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 843</u> 24 956	<u>33 237</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626

						-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 118</u> 25 228	<u>33 543</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 400</u> 25 505	<u>33 854</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 982</u> 26 078	<u>34 499</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 608</u> 24 222	<u>32 165</u> 26 825	<u>36 520</u> 26 825	<u>36 520</u> 26 825	<u>36 520</u> 26 825
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 345</u> 24 466	<u>32 698</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 599</u> 24 716	<u>32 979</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 122</u> 25 231	<u>33 559</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 392</u> 25 496	<u>33 858</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 345</u> 24 466	<u>32 698</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 599</u> 24 716	<u>32 979</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372

						-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 857</u> 24 971	<u>33 266</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 392</u> 25 496	<u>33 858</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 667</u> 25 768	<u>34 163</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 599</u> 24 716	<u>32 979</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 857</u> 24 971	<u>33 266</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 122</u> 25 231	<u>33 559</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 667</u> 25 768	<u>34 163</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 949</u> 26 045	<u>34 474</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 667</u> 25 768	<u>34 163</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 949</u> 26 045	<u>34 474</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 236</u> 26 328	<u>34 793</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157

						-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 617	<u>35 119</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 138</u> 27 215	<u>35 792</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 303</u> 25 890	<u>33 929</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 057</u> 26 151	<u>34 481</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 605</u> 26 691	<u>35 085</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 887</u> 26 969	<u>35 397</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 057</u> 26 151	<u>34 481</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 328</u> 26 418	<u>34 780</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 887</u> 26 969	<u>35 397</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 252	<u>35 715</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064

						-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 252	<u>35 715</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 470</u> 27 542	<u>36 040</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 079</u> 28 141	<u>36 711</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 393</u> 28 450	<u>37 057</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 303</u> 25 890	<u>33 929</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 442</u> 27 995	<u>36 358</u> 30 951	<u>40 713</u> 30 951	<u>40 713</u> 30 951	<u>40 713</u> 30 951
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 217</u> 28 278	<u>36 934</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 810</u> 28 861	<u>37 589</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 115</u> 29 161	<u>37 926</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241

						-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 217</u> 28 278	<u>36 934</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 510</u> 28 566	<u>37 258</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 115</u> 29 161	<u>37 926</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 427</u> 29 468	<u>38 271</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 427</u> 29 468	<u>38 271</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 745</u> 29 782	<u>38 623</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 403</u> 30 429	<u>39 351</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 743</u> 30 763	<u>39 726</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 915</u> 29 445	<u>37 898</u> 32 468	<u>42 253</u> 32 468	<u>42 253</u> 32 468	<u>42 253</u> 32 468
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 705</u> 29 742	<u>38 490</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795

						-	-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 328</u> 30 355	<u>39 177</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 650</u> 30 672	<u>39 531</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 705</u> 29 742	<u>38 490</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 014</u> 30 046	<u>38 830</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 650</u> 30 672	<u>39 531</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 978</u> 30 995	<u>39 893</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 978</u> 30 995	<u>39 893</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 313</u> 31 324	<u>40 262</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 32 005	<u>41 025</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 362</u> 32 357	<u>41 419</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 326</u> 30 833	<u>39 322</u> 33 869	<u>43 677</u> 33 869	<u>43 677</u> 33 869	<u>43 677</u> 33 869
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 130</u> 31 145	<u>39 928</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 783</u> 31 787	<u>40 645</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 119</u> 32 118	<u>41 014</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 130</u> 31 145	<u>39 928</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 453</u> 31 462	<u>40 283</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 119</u> 32 118	<u>41 014</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 463</u> 32 456	<u>41 392</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 463</u> 32 456	<u>41 392</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 813</u> 32 801	<u>41 777</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 538</u> 33 514	<u>42 573</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814

						-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 912</u> 33 883	<u>42 984</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 634</u> 33 105	<u>41 404</u> 35 918	<u>45 759</u> 35 918	<u>45 759</u> 35 918	<u>45 759</u> 35 918
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 461</u> 33 439	<u>42 031</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 162</u> 34 129	<u>42 791</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 523</u> 34 484	<u>43 183</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 461</u> 33 439	<u>42 031</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 808</u> 33 780	<u>42 407</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 523</u> 34 484	<u>43 183</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 892</u> 34 847	<u>43 583</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 892</u> 34 847	<u>43 583</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808

						-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 269</u> 35 218	<u>43 991</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 046</u> 35 984	<u>44 835</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 448</u> 36 379	<u>45 271</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>30 003</u> 20 410	<u>28 335</u> 20 410	<u>30 003</u> 20 410	<u>30 003</u> 20 410
212-101-0200	7473-2010	5	3						
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>30 606</u> 21 004	<u>28 938</u> 21 004	<u>30 606</u> 21 004	<u>30 606</u> 21 004
212-101-0300	7473-2010	7,5	3						

					-	-	-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 389</u> 21 774	<u>29 721</u> 21 774	<u>31 389</u> 21 774	<u>31 389</u> 21 774	<u>31 389</u> 21 774
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>32 100</u> 21 994	<u>30 344</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>30 572</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 561</u> 22 448	<u>30 805</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>33 288</u> 23 164	<u>31 533</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 328</u> 22 219	<u>30 572</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 561</u> 22 448	<u>30 805</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 798</u> 22 682	<u>31 043</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 288</u> 23 164	<u>31 533</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 542</u> 23 413	<u>31 786</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413

					-	-	-	-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 561</u> 22 448	<u>30 805</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 798</u> 22 682	<u>31 043</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 542</u> 23 413	<u>31 786</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 800</u> 23 668	<u>32 044</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 798</u> 22 682	<u>31 043</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 041</u> 22 920	<u>31 285</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>33 288</u> 23 164	<u>31 533</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 800</u> 23 668	<u>32 044</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 064</u> 23 928	<u>32 309</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928
212-101-0400	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 081</u> 22 456	<u>30 413</u> 22 456	<u>32 081</u> 22 456	<u>32 081</u> 22 456	<u>32 081</u> 22 456
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 799</u> 22 683	<u>31 044</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>31 279</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 519</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>32 014</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>34 025</u> 23 889	<u>32 269</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>33 034</u> 22 914	<u>31 279</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 519</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 519</u> 23 392	<u>31 764</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>34 025</u> 23 889	<u>32 269</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 286</u> 24 146	<u>32 530</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146

					-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 519</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 519</u> 23 392	<u>31 764</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>32 014</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 286</u> 24 146	<u>32 530</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 553</u> 24 409	<u>32 797</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 519</u> 23 392	<u>31 764</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 638	<u>32 014</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>34 025</u> 23 889	<u>32 269</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 553</u> 24 409	<u>32 797</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 825</u> 24 677	<u>33 070</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677
212-101-0500	7473-2010	3							

12,5

					-	-	-	-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 488</u> 22 857	<u>30 820</u> 22 857	<u>32 488</u> 22 857	<u>32 488</u> 22 857	<u>32 488</u> 22 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>33 210</u> 23 087	<u>31 455</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>33 450</u> 23 323	<u>31 694</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 694</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 060	<u>32 442</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 458</u> 24 315	<u>32 702</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>33 450</u> 23 323	<u>31 694</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 694</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 943</u> 23 809	<u>32 188</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 458</u> 24 315	<u>32 702</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 724</u> 24 577	<u>32 968</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577

					-	-	-	-	-
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 694</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 943</u> 23 809	<u>32 188</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 060	<u>32 442</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 724</u> 24 577	<u>32 968</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 943</u> 23 809	<u>32 188</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 060	<u>32 442</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 458</u> 24 315	<u>32 702</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 273</u> 25 117	<u>33 517</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117
212-101-0600	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 993</u> 23 354	<u>31 325</u> 23 354	<u>32 993</u> 23 354	<u>32 993</u> 23 354	<u>32 993</u> 23 354
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 721</u> 23 589	<u>31 965</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 965</u> 23 830	<u>32 209</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 215</u> 24 076	<u>32 459</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 730</u> 24 583	<u>32 974</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 965</u> 23 830	<u>32 209</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 215</u> 24 076	<u>32 459</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 469</u> 24 327	<u>32 714</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 111	<u>33 511</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111

					-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 215</u> 24 076	<u>32 459</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 469</u> 24 327	<u>32 714</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 730</u> 24 583	<u>32 974</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 111	<u>33 511</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384	<u>33 788</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 469</u> 24 327	<u>32 714</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 730</u> 24 583	<u>32 974</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 995</u> 24 844	<u>33 240</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384	<u>33 788</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 827</u> 25 663	<u>34 072</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 544</u> 25 384	<u>33 788</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384

					-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 827</u> 25 663	<u>34 072</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 117</u> 25 948	<u>34 362</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 413</u> 26 240	<u>34 658</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 026</u> 26 843	<u>35 271</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 111</u> 25 438	<u>33 443</u> 25 438	<u>35 111</u> 25 438	<u>35 111</u> 25 438	<u>35 111</u> 25 438
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 859</u> 25 695	<u>34 104</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 126</u> 25 957	<u>34 370</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 675</u> 26 498	<u>34 920</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 959</u> 26 777	<u>35 203</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 859</u> 25 695	<u>34 104</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695

					-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 126</u> 25 957	<u>34 370</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 398</u> 26 225	<u>34 642</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 959</u> 26 777	<u>35 203</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 248</u> 27 061	<u>35 492</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 126</u> 25 957	<u>34 370</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 398</u> 26 225	<u>34 642</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 675</u> 26 498	<u>34 920</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 248</u> 27 061	<u>35 492</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 544</u> 27 352	<u>35 788</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>37 248</u> 27 061	<u>35 492</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 544</u> 27 352	<u>35 788</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352

					-	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 846</u> 27 650	<u>36 090</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>38 154</u> 27 954	<u>36 399</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 793</u> 28 582	<u>37 037</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 250</u> 26 559	<u>34 582</u> 26 559	<u>36 250</u> 26 559	<u>36 250</u> 26 559	<u>36 250</u> 26 559
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 010</u> 26 827	<u>35 254</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 288</u> 27 101	<u>35 533</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 862</u> 27 666	<u>36 106</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 158</u> 27 957	<u>36 402</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 010</u> 26 827	<u>35 254</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 288</u> 27 101	<u>35 533</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101

					-	-	-	-	-
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 572</u> 27 380	<u>35 816</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 158</u> 27 957	<u>36 402</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 460</u> 28 254	<u>36 704</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 288</u> 27 101	<u>35 533</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 572</u> 27 380	<u>35 816</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 862</u> 27 666	<u>36 106</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 460</u> 28 254	<u>36 704</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 769</u> 28 558	<u>37 013</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 460</u> 28 254	<u>36 704</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 769</u> 28 558	<u>37 013</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 084</u> 28 868	<u>37 328</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 406</u> 29 186	<u>37 651</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 073</u> 29 841	<u>38 317</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 997</u> 28 278	<u>36 329</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 775</u> 28 564	<u>37 019</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 168</u> 24 622	<u>33 438</u> 24 622	<u>34 534</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 049</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 545</u> 24 991	<u>33 814</u> 24 991	<u>34 911</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 425</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 139	<u>32 945</u> 24 139	<u>34 041</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>42 555</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 501	<u>33 314</u> 24 501	<u>34 411</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>42 925</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 419</u> 24 868	<u>33 688</u> 24 868	<u>34 785</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 299</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 801</u> 25 242	<u>34 070</u> 25 242	<u>35 167</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>43 681</u> 25 242

					-	-	-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 660</u> 25 104	<u>33 930</u> 25 104	<u>35 026</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>43 541</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 044</u> 25 481	<u>34 314</u> 25 481	<u>35 410</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>43 924</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 434</u> 25 863	<u>34 703</u> 25 863	<u>35 800</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 314</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 830</u> 26 251	<u>35 099</u> 26 251	<u>36 196</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>44 710</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 997</u> 28 278	<u>36 329</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 775</u> 28 564	<u>37 019</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 373</u> 29 153	<u>37 617</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 681</u> 29 457	<u>37 926</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 775</u> 28 564	<u>37 019</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 071</u> 28 855	<u>37 315</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855

					-	-	-	-	-
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 681</u> 29 457	<u>37 926</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 996</u> 29 767	<u>38 241</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 996</u> 29 767	<u>38 241</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 318</u> 30 083	<u>38 563</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 983</u> 30 737	<u>39 227</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 326</u> 31 075	<u>39 570</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 401</u> 30 645	<u>38 733</u> 30 645	<u>40 401</u> 30 645	<u>40 401</u> 30 645	<u>40 401</u> 30 645
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 203</u> 30 954	<u>39 448</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 852</u> 31 593	<u>40 096</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>42 186</u> 31 922	<u>40 431</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922

					-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 203</u> 30 954	<u>39 448</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 524</u> 31 270	<u>39 769</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>42 186</u> 31 922	<u>40 431</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 528</u> 32 258	<u>40 772</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 528</u> 32 258	<u>40 772</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 876</u> 32 601	<u>41 121</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 596</u> 33 310	<u>41 841</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 968</u> 33 676	<u>42 213</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 926</u> 32 146	<u>40 258</u> 32 146	<u>41 926</u> 32 146	<u>41 926</u> 32 146	<u>41 926</u> 32 146
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>40 988</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471

					-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 140	<u>41 668</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 775</u> 33 485	<u>42 019</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 744</u> 32 471	<u>40 988</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 081</u> 32 802	<u>41 325</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 775</u> 33 485	<u>42 019</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>44 133</u> 33 838	<u>42 377</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>44 133</u> 33 838	<u>42 377</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 499</u> 34 198	<u>42 743</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>45 254</u> 34 941	<u>43 498</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 644</u> 35 325	<u>43 888</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325
212-101-1300	7473-2010 40	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 336</u> 33 534	<u>41 668</u> 33 534	<u>43 336</u> 33 534	<u>43 336</u> 33 534	<u>43 336</u> 33 534
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 168</u> 33 873	<u>42 412</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 878</u> 34 571	<u>43 122</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 244</u> 34 931	<u>43 488</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 168</u> 33 873	<u>42 412</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 519</u> 34 218	<u>42 764</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 244</u> 34 931	<u>43 488</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 617</u> 35 299	<u>43 861</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 617</u> 35 299	<u>43 861</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 999</u> 35 674	<u>44 243</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 787</u> 36 450	<u>45 031</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450

					-	-	-	-	-
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 194</u> 36 850	<u>45 438</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 397</u> 35 562	<u>43 730</u> 35 562	<u>45 397</u> 35 562	<u>45 397</u> 35 562	<u>45 397</u> 35 562
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>46 250</u> 35 922	<u>44 494</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>47 003</u> 36 662	<u>45 247</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 391</u> 37 044	<u>45 635</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>46 250</u> 35 922	<u>44 494</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 622</u> 36 288	<u>44 867</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 391</u> 37 044	<u>45 635</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 787</u> 37 434	<u>46 031</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 787</u> 37 434	<u>46 031</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434

					-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>48 191</u> 37 832	<u>46 436</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>49 027</u> 38 655	<u>47 271</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 458</u> 39 080	<u>47 703</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 210</u> 20 614	<u>28 542</u> 20 614	<u>30 210</u> 20 614	<u>30 210</u> 20 614	<u>30 210</u> 20 614
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 820</u> 21 214	<u>29 152</u> 21 214	<u>30 820</u> 21 214	<u>30 820</u> 21 214	<u>30 820</u> 21 214
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 610</u> 21 992	<u>29 942</u> 21 992	<u>31 610</u> 21 992	<u>31 610</u> 21 992	<u>31 610</u> 21 992
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 323</u> 22 214	<u>30 568</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214

					-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 554</u> 22 441	<u>30 798</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 789</u> 22 672	<u>31 033</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 518</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 524</u> 23 396	<u>31 768</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 554</u> 22 441	<u>30 798</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 789</u> 22 672	<u>31 033</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>33 029</u> 22 908	<u>31 273</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 524</u> 23 396	<u>31 768</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 779</u> 23 647	<u>32 024</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 789</u> 22 672	<u>31 033</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>33 029</u> 22 908	<u>31 273</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908

					-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 518</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 779</u> 23 647	<u>32 024</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>34 041</u> 23 905	<u>32 285</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>33 029</u> 22 908	<u>31 273</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 274</u> 23 150	<u>31 518</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 524</u> 23 396	<u>31 768</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>34 041</u> 23 905	<u>32 285</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 307</u> 24 167	<u>32 552</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 309</u> 22 681	<u>30 641</u> 22 681	<u>32 309</u> 22 681	<u>32 309</u> 22 681	<u>32 309</u> 22 681
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>33 030</u> 22 910	<u>31 274</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910

					-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 267</u> 23 143	<u>31 512</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 510</u> 23 382	<u>31 754</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 010</u> 23 874	<u>32 254</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 268</u> 24 128	<u>32 512</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 267</u> 23 143	<u>31 512</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 510</u> 23 382	<u>31 754</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 757</u> 23 626	<u>32 001</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 268</u> 24 128	<u>32 512</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 531</u> 24 388	<u>32 776</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 510</u> 23 382	<u>31 754</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 757</u> 23 626	<u>32 001</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626

					-	-	-	-	-
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 010</u> 23 874	<u>32 254</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 531</u> 24 388	<u>32 776</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 801</u> 24 653	<u>33 045</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 757</u> 23 626	<u>32 001</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 010</u> 23 874	<u>32 254</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 268</u> 24 128	<u>32 512</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 801</u> 24 653	<u>33 045</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 076</u> 24 924	<u>33 320</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 720</u> 23 085	<u>31 053</u> 23 085	<u>32 720</u> 23 085	<u>32 720</u> 23 085	<u>32 720</u> 23 085
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 445</u> 23 318	<u>31 689</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318

					-	-	-	-	-
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 687</u> 23 556	<u>31 931</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 933</u> 23 799	<u>32 178</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 300	<u>32 687</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 705</u> 24 559	<u>32 950</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 687</u> 23 556	<u>31 931</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 933</u> 23 799	<u>32 178</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>34 185</u> 24 047	<u>32 430</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 705</u> 24 559	<u>32 950</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 973</u> 24 823	<u>33 218</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 933</u> 23 799	<u>32 178</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 185</u> 24 047	<u>32 430</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047

					-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 300	<u>32 687</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 973</u> 24 823	<u>33 218</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 185</u> 24 047	<u>32 430</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 443</u> 24 300	<u>32 687</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 705</u> 24 559	<u>32 950</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 528</u> 25 368	<u>33 772</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 230</u> 23 587	<u>31 563</u> 23 587	<u>33 230</u> 23 587	<u>33 230</u> 23 587	<u>33 230</u> 23 587
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 960</u> 23 825	<u>32 205</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825

					-	-	-	-	-
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 207</u> 24 068	<u>32 452</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 459</u> 24 317	<u>32 704</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 979</u> 24 829	<u>33 224</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 207</u> 24 068	<u>32 452</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 459</u> 24 317	<u>32 704</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 570	<u>32 961</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 362	<u>33 766</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 459</u> 24 317	<u>32 704</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 570	<u>32 961</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570

					-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 979</u> 24 829	<u>33 224</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 362	<u>33 766</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 638	<u>34 046</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 717</u> 24 570	<u>32 961</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 979</u> 24 829	<u>33 224</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 248</u> 25 093	<u>33 492</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 638	<u>34 046</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 088</u> 25 920	<u>34 333</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 802</u> 25 638	<u>34 046</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 088</u> 25 920	<u>34 333</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 381</u> 26 208	<u>34 625</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208

					-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 680</u> 26 502	<u>34 924</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 299</u> 27 112	<u>35 543</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 369</u> 25 692	<u>33 701</u> 25 692	<u>35 369</u> 25 692	<u>35 369</u> 25 692	<u>35 369</u> 25 692
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>36 121</u> 25 952	<u>34 365</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>36 390</u> 26 217	<u>34 634</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 944</u> 26 763	<u>35 189</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 231</u> 27 044	<u>35 475</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>36 121</u> 25 952	<u>34 365</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>36 390</u> 26 217	<u>34 634</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 664</u> 26 487	<u>34 909</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487

					-	-	-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 231</u> 27 044	<u>35 475</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>35 767</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>36 390</u> 26 217	<u>34 634</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>36 664</u> 26 487	<u>34 909</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 944</u> 26 763	<u>35 189</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>35 767</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 822</u> 27 626	<u>36 066</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>35 767</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 822</u> 27 626	<u>36 066</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>38 127</u> 27 926	<u>36 371</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 439</u> 28 233	<u>36 683</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233

					-	-	-	-	-
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 083</u> 28 868	<u>37 327</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 520</u> 26 825	<u>34 852</u> 26 825	<u>36 520</u> 26 825	<u>36 520</u> 26 825	<u>36 520</u> 26 825
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 283</u> 27 095	<u>35 527</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 564</u> 27 372	<u>35 808</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 143</u> 27 942	<u>36 387</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 442</u> 28 236	<u>36 686</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 283</u> 27 095	<u>35 527</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 564</u> 27 372	<u>35 808</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 850</u> 27 654	<u>36 095</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 442</u> 28 236	<u>36 686</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 747</u> 28 537	<u>36 991</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 564</u> 27 372	<u>35 808</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 850</u> 27 654	<u>36 095</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 143</u> 27 942	<u>36 387</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 747</u> 28 537	<u>36 991</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 059</u> 28 844	<u>37 303</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 747</u> 28 537	<u>36 991</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 059</u> 28 844	<u>37 303</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 377</u> 29 157	<u>37 622</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 703</u> 29 477	<u>37 947</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 376</u> 30 140	<u>38 620</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140

					-	-	-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 284</u> 28 561	<u>36 616</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 065</u> 28 850	<u>37 309</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 669</u> 29 444	<u>37 913</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 981</u> 29 751	<u>38 225</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 065</u> 28 850	<u>37 309</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 364</u> 29 144	<u>37 608</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 981</u> 29 751	<u>38 225</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 299</u> 30 064	<u>38 543</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 299</u> 30 064	<u>38 543</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 624</u> 30 384	<u>38 868</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384

					-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 295</u> 31 045	<u>39 539</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 642</u> 31 386	<u>39 886</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 284</u> 28 561	<u>36 616</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 713</u> 30 951	<u>39 045</u> 30 951	<u>40 713</u> 30 951	<u>40 713</u> 30 951	<u>40 713</u> 30 951
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 518</u> 31 264	<u>39 762</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 173</u> 31 909	<u>40 417</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 510</u> 32 241	<u>40 755</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 518</u> 31 264	<u>39 762</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 842</u> 31 583	<u>40 086</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583

					-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 510</u> 32 241	<u>40 755</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 855</u> 32 580	<u>41 100</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 855</u> 32 580	<u>41 100</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>43 207</u> 32 927	<u>41 452</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 935</u> 33 643	<u>42 179</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>44 310</u> 34 013	<u>42 555</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 253</u> 32 468	<u>40 585</u> 32 468	<u>42 253</u> 32 468	<u>42 253</u> 32 468	<u>42 253</u> 32 468
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 795	<u>41 318</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 761</u> 33 472	<u>42 005</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 115</u> 33 820	<u>42 359</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820

					-	-	-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 074</u> 32 795	<u>41 318</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 414</u> 33 130	<u>41 658</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 115</u> 33 820	<u>42 359</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>42 721</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 176	<u>42 721</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 846</u> 34 540	<u>43 090</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 609</u> 35 291	<u>43 853</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>46 003</u> 35 679	<u>44 247</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 677</u> 33 869	<u>42 009</u> 33 869	<u>43 677</u> 33 869	<u>43 677</u> 33 869	<u>43 677</u> 33 869
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 512</u> 34 211	<u>42 757</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211

					-	-	-	-	-
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 229</u> 34 917	<u>43 473</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 598</u> 35 280	<u>43 843</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 512</u> 34 211	<u>42 757</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 867</u> 34 560	<u>43 111</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 598</u> 35 280	<u>43 843</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 976</u> 35 652	<u>44 220</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 976</u> 35 652	<u>44 220</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 361</u> 36 031	<u>44 605</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 157</u> 36 814	<u>45 401</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 568</u> 37 219	<u>45 812</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 759</u> 35 918	<u>44 091</u> 35 918	<u>45 759</u> 35 918	<u>45 759</u> 35 918	<u>45 759</u> 35 918
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 615</u> 36 281	<u>44 859</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>47 375</u> 37 029	<u>45 619</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 767</u> 37 415	<u>46 011</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 615</u> 36 281	<u>44 859</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 991</u> 36 651	<u>45 235</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 767</u> 37 415	<u>46 011</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>48 167</u> 37 808	<u>46 411</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>48 167</u> 37 808	<u>46 411</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 576</u> 38 211	<u>46 820</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 420</u> 39 041	<u>47 664</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 856</u> 39 470	<u>48 100</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470

212-101-0100	7473-2010 3,5	3					
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>29 632</u> 20 410	<u>30 003</u> 20 410	<u>30 003</u> 20 410
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 236</u> 21 004	<u>30 606</u> 21 004	<u>30 606</u> 21 004
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 018</u> 21 774	<u>31 389</u> 21 774	<u>31 389</u> 21 774
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 710</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994	<u>32 100</u> 21 994

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 938</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 170</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 651</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 898</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 938</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219	<u>32 328</u> 22 219
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 170</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 898</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 170</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448	<u>32 561</u> 22 448
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 651</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413	<u>33 542</u> 23 413
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 410</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682	<u>32 798</u> 22 682
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 651</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 898</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164	<u>33 288</u> 23 164
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 410</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668	<u>33 800</u> 23 668
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 674</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928	<u>34 064</u> 23 928
212-101-0400	7473-2010 10	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 711</u> 22 456	<u>32 081</u> 22 456	<u>32 081</u> 22 456
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 409</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683	<u>32 799</u> 22 683

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 884</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 635</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 884</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 635</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 896</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 884</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 896</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 163</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392	<u>33 519</u> 23 392
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 380</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638	<u>33 770</u> 23 638
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 635</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 163</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409	<u>34 553</u> 24 409
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 435</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677	<u>34 825</u> 24 677
212-101-0500	7473-2010 12,5	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 118</u> 22 857	<u>32 488</u> 22 857	<u>32 488</u> 22 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 820</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>33 060</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 304</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 808</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>34 068</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>33 060</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323	<u>33 450</u> 23 323
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 304</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>34 068</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 304</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 808</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 334</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577	<u>34 724</u> 24 577
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 553</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809	<u>33 943</u> 23 809
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 808</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>34 068</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315	<u>34 458</u> 24 315
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 882</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117	<u>35 273</u> 25 117
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 623</u> 23 354	<u>32 993</u> 23 354	<u>32 993</u> 23 354
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 330</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589	<u>33 721</u> 23 589

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 575</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 825</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 339</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 575</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830	<u>33 965</u> 23 830
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 825</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 079</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>34 877</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 825</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076	<u>34 215</u> 24 076
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 079</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 339</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 877</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111	<u>35 267</u> 25 111
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 154</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 079</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327	<u>34 469</u> 24 327
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 339</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 605</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844	<u>34 995</u> 24 844
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 154</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 437</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 154</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384	<u>35 544</u> 25 384
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 437</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663	<u>35 827</u> 25 663
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 727</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 023</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 636</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843	<u>37 026</u> 26 843
212-101-0700	7473-2010 20	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 740</u> 25 438	<u>35 111</u> 25 438	<u>35 111</u> 25 438
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 469</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 285</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 569</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 469</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695	<u>35 859</u> 25 695
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 008</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 569</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777	<u>36 959</u> 26 777
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 858</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 736</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957	<u>36 126</u> 25 957
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 008</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225	<u>36 398</u> 26 225
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 285</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498	<u>36 675</u> 26 498
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 858</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 154</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 858</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061	<u>37 248</u> 27 061
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 154</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352	<u>37 544</u> 27 352
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 456</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 764</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954	<u>38 154</u> 27 954

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 403</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582	<u>38 793</u> 28 582
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 879</u> 26 559	<u>36 250</u> 26 559	<u>36 250</u> 26 559
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 620</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 898</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 472</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 768</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 620</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 898</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 182</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 768</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957	<u>38 158</u> 27 957

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 070</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 898</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 182</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380	<u>37 572</u> 27 380
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 472</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666	<u>37 862</u> 27 666
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 070</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 378</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 070</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254	<u>38 460</u> 28 254
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 378</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558	<u>38 769</u> 28 558
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 694</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868	<u>39 084</u> 28 868
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 016</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186	<u>39 406</u> 29 186
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 682</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841	<u>40 073</u> 29 841

212-101-0900	7473-2010 25	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 626</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 384</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 417</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 794</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 924</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 293</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 668</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 049</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>34 909</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 293</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 683</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 078</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 626</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278	<u>37 997</u> 28 278
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 384</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 983</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153	<u>39 373</u> 29 153
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 384</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564	<u>38 775</u> 28 564
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 681</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855	<u>39 071</u> 28 855
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 291</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457	<u>39 681</u> 29 457
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767	<u>39 996</u> 29 767
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 928</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083	<u>40 318</u> 30 083
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 593</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737	<u>40 983</u> 30 737
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 936</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075	<u>41 326</u> 31 075
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 031</u> 30 645	<u>40 401</u> 30 645	<u>40 401</u> 30 645
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 813</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 462</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593	<u>41 852</u> 31 593
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 796</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 813</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954	<u>41 203</u> 30 954
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 134</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270	<u>41 524</u> 31 270

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 796</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922	<u>42 186</u> 31 922
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 137</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 137</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 486</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601	<u>42 876</u> 32 601
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 206</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310	<u>43 596</u> 33 310
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 578</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 556</u> 32 146	<u>41 926</u> 32 146	<u>41 926</u> 32 146
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 354</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 034</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140	<u>43 424</u> 33 140
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 385</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 354</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471	<u>42 744</u> 32 471
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 690</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802	<u>43 081</u> 32 802
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 385</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485	<u>43 775</u> 33 485
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 743</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 743</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838	<u>44 133</u> 33 838
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 109</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198	<u>44 499</u> 34 198
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>44 864</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941	<u>45 254</u> 34 941
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 254</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325	<u>45 644</u> 35 325
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 966</u> 33 534	<u>43 336</u> 33 534	<u>43 336</u> 33 534
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 778</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571	<u>44 878</u> 34 571
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 853</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 778</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873	<u>44 168</u> 33 873
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 129</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218	<u>44 519</u> 34 218
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 853</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931	<u>45 244</u> 34 931
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 227</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 227</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299	<u>45 617</u> 35 299
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 608</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674	<u>45 999</u> 35 674
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 396</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450	<u>46 787</u> 36 450
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 803</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850	<u>47 194</u> 36 850
212-101-1400	7473-2010 45	3					

212-101-1401		3	1	2400	<u>45 027</u> 35 562	<u>45 397</u> 35 562	<u>45 397</u> 35 562
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 860</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 612</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662	<u>47 003</u> 36 662
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>47 000</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>45 860</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922	<u>46 250</u> 35 922
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>46 232</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288	<u>46 622</u> 36 288
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>47 000</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044	<u>47 391</u> 37 044
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 397</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 397</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434	<u>47 787</u> 37 434
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 801</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832	<u>48 191</u> 37 832
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 637</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655	<u>49 027</u> 38 655

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 068</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080	<u>49 458</u> 39 080
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 839</u> 20 614	<u>30 210</u> 20 614	<u>30 210</u> 20 614
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 449</u> 21 214	<u>30 820</u> 21 214	<u>30 820</u> 21 214
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 239</u> 21 992	<u>31 610</u> 21 992	<u>31 610</u> 21 992
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 933</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214	<u>32 323</u> 22 214
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 163</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 883</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 163</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441	<u>32 554</u> 22 441
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 638</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 389</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672	<u>32 789</u> 22 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 638</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 883</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 389</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 650</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 638</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908	<u>33 029</u> 22 908
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 883</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396	<u>33 524</u> 23 396
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 650</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905	<u>34 041</u> 23 905
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 917</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167	<u>34 307</u> 24 167
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 939</u> 22 681	<u>32 309</u> 22 681	<u>32 309</u> 22 681
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 640</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910	<u>33 030</u> 22 910
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 877</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 120</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 878</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 877</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143	<u>33 267</u> 23 143
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 120</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 878</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 141</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 120</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382	<u>33 510</u> 23 382
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 141</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388	<u>34 531</u> 24 388

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 878</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128	<u>34 268</u> 24 128
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653	<u>34 801</u> 24 653
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 686</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924	<u>35 076</u> 24 924
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 350</u> 23 085	<u>32 720</u> 23 085	<u>32 720</u> 23 085
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 055</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318	<u>33 445</u> 23 318
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 297</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 543</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 052</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 315</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 297</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556	<u>33 687</u> 23 556
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 543</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 795</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 315</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 583</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 543</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799	<u>33 933</u> 23 799
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 795</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 052</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 583</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823	<u>34 973</u> 24 823

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 857</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 795</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047	<u>34 185</u> 24 047
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 052</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 315</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559	<u>34 705</u> 24 559
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 857</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 138</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368	<u>35 528</u> 25 368
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 860</u> 23 587	<u>33 230</u> 23 587	<u>33 230</u> 23 587
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 570</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825	<u>33 960</u> 23 825
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 069</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 589</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>34 858</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 817</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068	<u>34 207</u> 24 068
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 069</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>34 858</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 132</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 069</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 589</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 132</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 412</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 326</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570	<u>34 717</u> 24 570
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 589</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>34 858</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 412</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>35 698</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 412</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638	<u>35 802</u> 25 638
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>35 698</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920	<u>36 088</u> 25 920
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>35 991</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 290</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502	<u>36 680</u> 26 502
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>36 909</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112	<u>37 299</u> 27 112

212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 999</u> 25 692	<u>35 369</u> 25 692	<u>35 369</u> 25 692
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 730</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 999</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 841</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 730</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 999</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 274</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 841</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044	<u>37 231</u> 27 044
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>37 133</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 999</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217	<u>36 390</u> 26 217
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>36 274</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 554</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763	<u>36 944</u> 26 763
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>37 133</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 431</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>37 133</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 431</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626	<u>37 822</u> 27 626
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 737</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926	<u>38 127</u> 27 926
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 048</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233	<u>38 439</u> 28 233
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 693</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868	<u>39 083</u> 28 868
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					

212-101-2201		3	1	2400	<u>36 149</u> 26 825	<u>36 520</u> 26 825	<u>36 520</u> 26 825
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 892</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 173</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 753</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 052</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 892</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095	<u>37 283</u> 27 095
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 173</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 460</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 052</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236	<u>38 442</u> 28 236
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 357</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 173</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372	<u>37 564</u> 27 372

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 460</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 753</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 357</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 669</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 357</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537	<u>38 747</u> 28 537
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 669</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844	<u>39 059</u> 28 844
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 987</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 313</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477	<u>39 703</u> 29 477
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 986</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140	<u>40 376</u> 30 140
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 913</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 675</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 279</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444	<u>39 669</u> 29 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 591</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 675</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850	<u>39 065</u> 28 850
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 974</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144	<u>39 364</u> 29 144
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 591</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751	<u>39 981</u> 29 751
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 909</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 909</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064	<u>40 299</u> 30 064
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384	<u>40 624</u> 30 384
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 905</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045	<u>41 295</u> 31 045
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 251</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386	<u>41 642</u> 31 386

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 913</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561	<u>38 284</u> 28 561
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 342</u> 30 951	<u>40 713</u> 30 951	<u>40 713</u> 30 951
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 128</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 783</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909	<u>42 173</u> 31 909
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 120</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 128</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264	<u>41 518</u> 31 264
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 452</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583	<u>41 842</u> 31 583
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 120</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241	<u>42 510</u> 32 241
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 465</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 465</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580	<u>42 855</u> 32 580
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 817</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927	<u>43 207</u> 32 927
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 545</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643	<u>43 935</u> 33 643
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 920</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013	<u>44 310</u> 34 013
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 882</u> 32 468	<u>42 253</u> 32 468	<u>42 253</u> 32 468
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 684</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 371</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472	<u>43 761</u> 33 472
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 725</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 684</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795	<u>43 074</u> 32 795
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 024</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130	<u>43 414</u> 33 130

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 725</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 087</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 087</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176	<u>44 477</u> 34 176
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 456</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540	<u>44 846</u> 34 540
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 219</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291	<u>45 609</u> 35 291
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 613</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679	<u>46 003</u> 35 679
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 306</u> 33 869	<u>43 677</u> 33 869	<u>43 677</u> 33 869
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 122</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 839</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917	<u>45 229</u> 34 917
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 208</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 122</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211	<u>44 512</u> 34 211
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 477</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560	<u>44 867</u> 34 560
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 208</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280	<u>45 598</u> 35 280
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 586</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 586</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652	<u>45 976</u> 35 652
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 971</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031	<u>46 361</u> 36 031
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 767</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814	<u>47 157</u> 36 814
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 178</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219	<u>47 568</u> 37 219
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 388</u> 35 918	<u>45 759</u> 35 918	<u>45 759</u> 35 918
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>46 225</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 985</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029	<u>47 375</u> 37 029
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 377</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>46 225</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281	<u>46 615</u> 36 281
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 601</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651	<u>46 991</u> 36 651
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 377</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415	<u>47 767</u> 37 415
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 777</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 777</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808	<u>48 167</u> 37 808
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 186</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211	<u>48 576</u> 38 211
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 030</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041	<u>49 420</u> 39 041
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 465</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470	<u>49 856</u> 39 470

212-102.

						-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 782</u> 18 487	<u>24 498</u> 19 279	<u>28 853</u> 19 279	<u>28 853</u> 19 279	<u>28 853</u> 19 279
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 467</u> 19 162	<u>25 107</u> 19 878	<u>29 462</u> 19 878	<u>29 462</u> 19 878	<u>29 462</u> 19 878
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 299</u> 19 980	<u>25 897</u> 20 656	<u>30 252</u> 20 656	<u>30 252</u> 20 656	<u>30 252</u> 20 656
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 005</u> 20 675	<u>26 447</u> 21 196	<u>30 801</u> 21 196	<u>30 801</u> 21 196	<u>30 801</u> 21 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 404</u> 21 068	<u>27 062</u> 21 802	<u>31 417</u> 21 802	<u>31 417</u> 21 802	<u>31 417</u> 21 802
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 085</u> 21 738	<u>28 033</u> 22 758	<u>32 388</u> 22 758	<u>32 388</u> 22 758	<u>32 388</u> 22 758
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 775</u> 23 402	<u>29 401</u> 24 104	<u>33 756</u> 24 104	<u>33 756</u> 24 104	<u>33 756</u> 24 104
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 018</u> 24 624	<u>30 504</u> 25 190	<u>34 859</u> 25 190	<u>34 859</u> 25 190	<u>34 859</u> 25 190
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 522</u> 26 105	<u>31 950</u> 26 614	<u>36 305</u> 26 614	<u>36 305</u> 26 614	<u>36 305</u> 26 614
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 244</u> 26 815	<u>32 834</u> 27 483	<u>37 189</u> 27 483	<u>37 189</u> 27 483	<u>37 189</u> 27 483

						-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 189</u> 28 730	<u>34 215</u> 28 842	<u>38 570</u> 28 842	<u>38 570</u> 28 842	<u>38 570</u> 28 842
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 983</u> 18 685	<u>24 694</u> 19 471	<u>29 049</u> 19 471	<u>29 049</u> 19 471	<u>29 049</u> 19 471
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 675</u> 19 366	<u>25 309</u> 20 077	<u>29 664</u> 20 077	<u>29 664</u> 20 077	<u>29 664</u> 20 077
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 516</u> 20 193	<u>26 107</u> 20 863	<u>30 462</u> 20 863	<u>30 462</u> 20 863	<u>30 462</u> 20 863
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 228</u> 20 895	<u>26 662</u> 21 408	<u>31 017</u> 21 408	<u>31 017</u> 21 408	<u>31 017</u> 21 408
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 632</u> 21 292	<u>27 283</u> 22 020	<u>31 638</u> 22 020	<u>31 638</u> 22 020	<u>31 638</u> 22 020
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 320</u> 21 969	<u>28 264</u> 22 986	<u>32 619</u> 22 986	<u>32 619</u> 22 986	<u>32 619</u> 22 986
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 027</u> 23 649	<u>29 646</u> 24 345	<u>34 001</u> 24 345	<u>34 001</u> 24 345	<u>34 001</u> 24 345
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 281</u> 24 884	<u>30 760</u> 25 442	<u>35 115</u> 25 442	<u>35 115</u> 25 442	<u>35 115</u> 25 442
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 800</u> 26 379	<u>32 221</u> 26 880	<u>36 576</u> 26 880	<u>36 576</u> 26 880	<u>36 576</u> 26 880

					,	.	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 529</u> 27 097	<u>33 113</u> 27 758	<u>37 468</u> 27 758	<u>37 468</u> 27 758	<u>37 468</u> 27 758	
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 495</u> 29 031	<u>34 508</u> 29 131	<u>38 863</u> 29 131	<u>38 863</u> 29 131	<u>38 863</u> 29 131	

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 853</u> 19 279	<u>27 185</u> 19 279	<u>28 853</u> 19 279	<u>28 853</u> 19 279	<u>28 853</u> 19 279
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 462</u> 19 878	<u>27 794</u> 19 878	<u>29 462</u> 19 878	<u>29 462</u> 19 878	<u>29 462</u> 19 878
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 252</u> 20 656	<u>28 585</u> 20 656	<u>30 252</u> 20 656	<u>30 252</u> 20 656	<u>30 252</u> 20 656
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 801</u> 21 196	<u>29 134</u> 21 196	<u>30 801</u> 21 196	<u>30 801</u> 21 196	<u>30 801</u> 21 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 417</u> 21 802	<u>29 749</u> 21 802	<u>31 417</u> 21 802	<u>31 417</u> 21 802	<u>31 417</u> 21 802

					-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 388</u> 22 758	<u>30 720</u> 22 758	<u>32 388</u> 22 758	<u>32 388</u> 22 758	<u>32 388</u> 22 758
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 756</u> 24 104	<u>32 088</u> 24 104	<u>33 756</u> 24 104	<u>33 756</u> 24 104	<u>33 756</u> 24 104
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 859</u> 25 190	<u>33 192</u> 25 190	<u>34 859</u> 25 190	<u>34 859</u> 25 190	<u>34 859</u> 25 190
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 305</u> 26 614	<u>34 638</u> 26 614	<u>36 305</u> 26 614	<u>36 305</u> 26 614	<u>36 305</u> 26 614
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 189</u> 27 483	<u>35 521</u> 27 483	<u>37 189</u> 27 483	<u>37 189</u> 27 483	<u>37 189</u> 27 483
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>38 570</u> 28 842	<u>36 902</u> 28 842	<u>38 570</u> 28 842	<u>38 570</u> 28 842	<u>38 570</u> 28 842
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 049</u> 19 471	<u>27 381</u> 19 471	<u>29 049</u> 19 471	<u>29 049</u> 19 471	<u>29 049</u> 19 471
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 664</u> 20 077	<u>27 996</u> 20 077	<u>29 664</u> 20 077	<u>29 664</u> 20 077	<u>29 664</u> 20 077
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 462</u> 20 863	<u>28 794</u> 20 863	<u>30 462</u> 20 863	<u>30 462</u> 20 863	<u>30 462</u> 20 863
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 017</u> 21 408	<u>29 349</u> 21 408	<u>31 017</u> 21 408	<u>31 017</u> 21 408	<u>31 017</u> 21 408

					-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 638</u> 22 020	<u>29 970</u> 22 020	<u>31 638</u> 22 020	<u>31 638</u> 22 020	<u>31 638</u> 22 020
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 619</u> 22 986	<u>30 951</u> 22 986	<u>32 619</u> 22 986	<u>32 619</u> 22 986	<u>32 619</u> 22 986
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 001</u> 24 345	<u>32 333</u> 24 345	<u>34 001</u> 24 345	<u>34 001</u> 24 345	<u>34 001</u> 24 345
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 115</u> 25 442	<u>33 447</u> 25 442	<u>35 115</u> 25 442	<u>35 115</u> 25 442	<u>35 115</u> 25 442
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 576</u> 26 880	<u>34 908</u> 26 880	<u>36 576</u> 26 880	<u>36 576</u> 26 880	<u>36 576</u> 26 880
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 468</u> 27 758	<u>35 800</u> 27 758	<u>37 468</u> 27 758	<u>37 468</u> 27 758	<u>37 468</u> 27 758
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 863</u> 29 131	<u>37 195</u> 29 131	<u>38 863</u> 29 131	<u>38 863</u> 29 131	<u>38 863</u> 29 131

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 482</u> 19 279	<u>28 853</u> 19 279	<u>28 853</u> 19 279
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 091</u> 19 878	<u>29 462</u> 19 878	<u>29 462</u> 19 878
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 882</u> 20 656	<u>30 252</u> 20 656	<u>30 252</u> 20 656
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 431</u> 21 196	<u>30 801</u> 21 196	<u>30 801</u> 21 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 046</u> 21 802	<u>31 417</u> 21 802	<u>31 417</u> 21 802
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 017</u> 22 758	<u>32 388</u> 22 758	<u>32 388</u> 22 758
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 385</u> 24 104	<u>33 756</u> 24 104	<u>33 756</u> 24 104
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 489</u> 25 190	<u>34 859</u> 25 190	<u>34 859</u> 25 190
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 935</u> 26 614	<u>36 305</u> 26 614	<u>36 305</u> 26 614
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 818</u> 27 483	<u>37 189</u> 27 483	<u>37 189</u> 27 483

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>38 199</u> 28 842	<u>38 570</u> 28 842	<u>38 570</u> 28 842
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 678</u> 19 471	<u>29 049</u> 19 471	<u>29 049</u> 19 471
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 293</u> 20 077	<u>29 664</u> 20 077	<u>29 664</u> 20 077
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 092</u> 20 863	<u>30 462</u> 20 863	<u>30 462</u> 20 863
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 646</u> 21 408	<u>31 017</u> 21 408	<u>31 017</u> 21 408
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 268</u> 22 020	<u>31 638</u> 22 020	<u>31 638</u> 22 020
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 249</u> 22 986	<u>32 619</u> 22 986	<u>32 619</u> 22 986
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 630</u> 24 345	<u>34 001</u> 24 345	<u>34 001</u> 24 345
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 745</u> 25 442	<u>35 115</u> 25 442	<u>35 115</u> 25 442
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 205</u> 26 880	<u>36 576</u> 26 880	<u>36 576</u> 26 880

8.04-08-2024

				,			
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 097</u> 27 758	<u>37 468</u> 27 758	<u>37 468</u> 27 758
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 492</u> 29 131	<u>38 863</u> 29 131	<u>38 863</u> 29 131

212-103.

				,	.	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,			
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

				,	.
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.
212-401.

				,	.	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 331</u> 16 321	<u>22 951</u> 18 159	<u>26 943</u> 18 159	<u>26 943</u> 18 159	<u>26 943</u> 18 159
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 303</u> 17 277	<u>23 982</u> 19 174	<u>27 974</u> 19 174	<u>27 974</u> 19 174	<u>27 974</u> 19 174

						-	-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 484</u> 18 440	<u>25 279</u> 20 450	<u>29 271</u> 20 450	<u>29 271</u> 20 450	<u>29 271</u> 20 450
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 605</u> 19 543	<u>26 488</u> 21 640	<u>30 480</u> 21 640	<u>30 480</u> 21 640	<u>30 480</u> 21 640
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 659</u> 20 581	<u>27 588</u> 22 723	<u>31 580</u> 22 723	<u>31 580</u> 22 723	<u>31 580</u> 22 723
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 305</u> 22 200	<u>29 496</u> 24 600	<u>33 488</u> 24 600	<u>33 488</u> 24 600	<u>33 488</u> 24 600
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 252</u> 24 117	<u>31 806</u> 26 874	<u>35 798</u> 26 874	<u>35 798</u> 26 874	<u>35 798</u> 26 874
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 538</u> 25 383	<u>33 171</u> 28 218	<u>37 163</u> 28 218	<u>37 163</u> 28 218	<u>37 163</u> 28 218
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 889</u> 26 712	<u>34 605</u> 29 629	<u>38 597</u> 29 629	<u>38 597</u> 29 629	<u>38 597</u> 29 629
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 035</u> 28 824	<u>37 128</u> 32 112	<u>41 120</u> 32 112	<u>41 120</u> 32 112	<u>41 120</u> 32 112
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>19 594</u> 16 447	<u>21 623</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>25 743</u> 16 447

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 943</u> 18 159	<u>25 414</u> 18 159	<u>26 943</u> 18 159	<u>26 943</u> 18 159	<u>26 943</u> 18 159
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 974</u> 19 174	<u>26 446</u> 19 174	<u>27 974</u> 19 174	<u>27 974</u> 19 174	<u>27 974</u> 19 174
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>29 271</u> 20 450	<u>27 742</u> 20 450	<u>29 271</u> 20 450	<u>29 271</u> 20 450	<u>29 271</u> 20 450
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 480</u> 21 640	<u>28 952</u> 21 640	<u>30 480</u> 21 640	<u>30 480</u> 21 640	<u>30 480</u> 21 640
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 580</u> 22 723	<u>30 051</u> 22 723	<u>31 580</u> 22 723	<u>31 580</u> 22 723	<u>31 580</u> 22 723
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 488</u> 24 600	<u>31 959</u> 24 600	<u>33 488</u> 24 600	<u>33 488</u> 24 600	<u>33 488</u> 24 600
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 798</u> 26 874	<u>34 269</u> 26 874	<u>35 798</u> 26 874	<u>35 798</u> 26 874	<u>35 798</u> 26 874
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 163</u> 28 218	<u>35 634</u> 28 218	<u>37 163</u> 28 218	<u>37 163</u> 28 218	<u>37 163</u> 28 218
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 597</u> 29 629	<u>37 068</u> 29 629	<u>38 597</u> 29 629	<u>38 597</u> 29 629	<u>38 597</u> 29 629
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 120</u> 32 112	<u>39 591</u> 32 112	<u>41 120</u> 32 112	<u>41 120</u> 32 112	<u>41 120</u> 32 112

					-	-	-	-	-
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 992</u> 16 447	<u>24 406</u> 16 447	<u>25 411</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>29 230</u> 16 447

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 603</u> 18 159	<u>26 943</u> 18 159	<u>26 943</u> 18 159
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 635</u> 19 174	<u>27 974</u> 19 174	<u>27 974</u> 19 174
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 931</u> 20 450	<u>29 271</u> 20 450	<u>29 271</u> 20 450
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 141</u> 21 640	<u>30 480</u> 21 640	<u>30 480</u> 21 640

212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 240</u> 22 723	<u>31 580</u> 22 723	<u>31 580</u> 22 723
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 148</u> 24 600	<u>33 488</u> 24 600	<u>33 488</u> 24 600
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 458</u> 26 874	<u>35 798</u> 26 874	<u>35 798</u> 26 874
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 824</u> 28 218	<u>37 163</u> 28 218	<u>37 163</u> 28 218
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 257</u> 29 629	<u>38 597</u> 29 629	<u>38 597</u> 29 629
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 780</u> 32 112	<u>41 120</u> 32 112	<u>41 120</u> 32 112
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0300	28013-98 -	3					
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 303</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

212-402.

						-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 307</u> 23 781	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 325</u> 22 814	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 589</u> 21 106	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 458</u> 20 977	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 422</u> 23 555	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 879</u> 36 413	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 539</u> 33 513	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847
212-402-0200	28013-98								

				,	.	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847
212-402-0200	28013-98								

				,	-	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3					
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847
212-402-0200	28013-98						

				,			
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 919</u> 20 759	<u>22 168</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 919</u> 20 759	<u>22 168</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 919</u> 20 759	<u>22 168</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 919</u> 20 759	<u>22 168</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 824</u> 22 634	<u>24 708</u> 23 259	<u>25 663</u> 23 259	<u>26 298</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 824</u> 22 634	<u>24 708</u> 23 259	<u>25 663</u> 23 259	<u>26 298</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 232</u> 23 036	<u>25 139</u> 23 683	<u>26 094</u> 23 683	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330

						-	-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 232</u> 23 036	<u>25 139</u> 23 683	<u>26 094</u> 23 683	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 824</u> 22 634	<u>24 708</u> 23 259	<u>25 663</u> 23 259	<u>25 028</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 824</u> 22 634	<u>24 708</u> 23 259	<u>25 663</u> 23 259	<u>25 028</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 120</u> 24 893	<u>27 071</u> 25 585	<u>28 026</u> 25 585	<u>27 324</u> 24 893	<u>27 324</u> 24 893
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 625</u> 24 406	<u>26 549</u> 25 071	<u>27 504</u> 25 071	<u>26 829</u> 24 406	<u>26 829</u> 24 406
212-501-0304	, II		1	1000	<u>25 344</u> 24 130	<u>25 915</u> 24 446	<u>26 344</u> 23 929	<u>26 870</u> 24 446	<u>26 870</u> 24 446
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 311</u> 20 160	<u>22 082</u> 20 674	<u>23 037</u> 20 674	<u>23 558</u> 21 187	<u>23 558</u> 21 187
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 184</u> 20 035	<u>21 954</u> 20 549	<u>22 909</u> 20 549	<u>23 431</u> 21 062	<u>23 431</u> 21 062
212-501-0500	1225-2019								

				,	.	-	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 414</u> 20 261	<u>22 184</u> 20 775	<u>23 139</u> 20 775	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 457</u> 21 288	<u>22 706</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288

				,	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 123</u> 20 759	<u>22 757</u> 20 759	<u>22 940</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 123</u> 20 759	<u>22 757</u> 20 759	<u>22 940</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 123</u> 20 759	<u>22 757</u> 20 759	<u>22 940</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759

					-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 123</u> 20 759	<u>22 757</u> 20 759	<u>22 940</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 298</u> 23 884	<u>25 932</u> 23 884	<u>26 115</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 298</u> 23 884	<u>25 932</u> 23 884	<u>26 115</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 386</u> 24 330	<u>26 569</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 386</u> 24 330	<u>26 569</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>24 662</u> 22 634	<u>24 845</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 028</u> 22 634	<u>24 662</u> 22 634	<u>24 845</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 324</u> 24 893	<u>26 958</u> 24 893	<u>27 141</u> 24 893	<u>27 324</u> 24 893	<u>27 324</u> 24 893
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 829</u> 24 406	<u>26 463</u> 24 406	<u>26 646</u> 24 406	<u>26 829</u> 24 406	<u>26 829</u> 24 406

					-	-	-	-	-
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 870</u> 24 446	<u>26 504</u> 24 446	<u>26 687</u> 24 446	<u>26 870</u> 24 446	<u>26 870</u> 24 446
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 558</u> 21 187	<u>23 192</u> 21 187	<u>23 375</u> 21 187	<u>23 558</u> 21 187	<u>23 558</u> 21 187
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 431</u> 21 062	<u>23 065</u> 21 062	<u>23 248</u> 21 062	<u>23 431</u> 21 062	<u>23 431</u> 21 062
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 295</u> 21 288	<u>23 478</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 295</u> 21 288	<u>23 478</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288

212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 899</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 082</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 082</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 082</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759	<u>23 123</u> 20 759
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 257</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 257</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884	<u>26 298</u> 23 884
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 711</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 711</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330	<u>26 752</u> 24 330

212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 987</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	<u>25 663</u> 23 259
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 987</u> 22 634	<u>25 028</u> 22 634	<u>25 663</u> 23 259
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 283</u> 24 893	<u>27 324</u> 24 893	<u>28 026</u> 25 585
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 788</u> 24 406	<u>26 829</u> 24 406	<u>27 504</u> 25 071
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 829</u> 24 446	<u>26 870</u> 24 446	<u>27 545</u> 25 111
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 518</u> 21 187	<u>23 558</u> 21 187	<u>23 558</u> 21 187
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 202</u> 21 062	<u>23 431</u> 21 062	<u>23 431</u> 21 062
212-501-0500	1225-2019						

				,			
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 579</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 620</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288	<u>23 661</u> 21 288

212-502.

				,	.	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 077</u> 22 768	<u>24 209</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 077</u> 22 768	<u>24 209</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768

				,	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 164</u> 22 768	<u>24 798</u> 22 768	<u>24 798</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 164</u> 22 768	<u>24 798</u> 22 768	<u>24 798</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768

				,			
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768	<u>25 164</u> 22 768

212-503.

-

					,	.	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 754</u> 29 454	<u>31 003</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 603</u> 28 321	<u>29 852</u> 28 321	<u>30 807</u> 28 321	<u>30 807</u> 28 321	<u>30 807</u> 28 321	<u>30 807</u> 28 321
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 496</u> 27 232	<u>28 745</u> 27 232	<u>29 700</u> 27 232	<u>29 700</u> 27 232	<u>29 700</u> 27 232	<u>29 700</u> 27 232

					,	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 958</u> 29 454	<u>31 592</u> 29 454	<u>31 775</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454

					-	-	-	-	-
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 807</u> 28 321	<u>30 441</u> 28 321	<u>30 624</u> 28 321	<u>30 807</u> 28 321	<u>30 807</u> 28 321
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 700</u> 27 232	<u>29 334</u> 27 232	<u>29 517</u> 27 232	<u>29 700</u> 27 232	<u>29 700</u> 27 232

212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 917</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454	<u>31 958</u> 29 454
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 766</u> 28 321	<u>30 807</u> 28 321	<u>30 807</u> 28 321
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 659</u> 27 232	<u>29 700</u> 27 232	<u>29 700</u> 27 232

212-6. ,
212-601. -

					,	.	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294					

					,	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

				,	-	-	-	-	-
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,			
212-601-0100	- 1168-2006	-					
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550			

213.
213-1.
213-101.

					,	.	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>77 102</u> 69 643					
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>78 943</u> 71 429					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>81 153</u> 73 571					
213-101-0300	530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>67 474</u> 56 250	<u>69 373</u> 56 250	<u>67 569</u> 62 747	<u>69 630</u> 64 745	<u>63 255</u> 56 250	
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 474</u> 56 250	<u>69 373</u> 56 250	<u>67 569</u> 62 747	<u>69 630</u> 64 745	<u>63 255</u> 56 250	
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>67 474</u> 56 250	<u>69 373</u> 56 250	<u>67 569</u> 62 747	<u>69 630</u> 64 745	<u>63 255</u> 56 250	
213-101-0400	530-2012	1000 .								

						-	-	-	-
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>95 098</u> 83 036	<u>96 997</u> 83 036	<u>95 194</u> 89 533	<u>97 255</u> 91 531	<u>90 879</u> 83 036
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>97 860</u> 85 714	<u>99 759</u> 85 714	<u>97 956</u> 92 211	<u>100 017</u> 94 210	<u>93 641</u> 85 714
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>106 147</u> 93 750	<u>108 046</u> 93 750	<u>106 243</u> 100 247	<u>108 304</u> 102 245	<u>101 928</u> 93 750
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 910</u> 96 429	<u>110 809</u> 96 429	<u>109 006</u> 102 925	<u>111 067</u> 104 924	<u>104 691</u> 96 429
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 751</u> 98 214	<u>112 650</u> 98 214	<u>110 847</u> 104 711	<u>112 908</u> 106 710	<u>106 532</u> 98 214
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>113 514</u> 100 893				
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							

					-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750					
213-101-0102	125	1000 .	1	3750					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750					
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>74 850</u> 56 250	<u>69 630</u> 64 745	<u>67 284</u> 62 470	<u>79 377</u> 65 453	<u>68 430</u> 63 581
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>74 850</u> 56 250	<u>69 630</u> 64 745	<u>67 284</u> 62 470	<u>79 377</u> 65 453	<u>68 430</u> 63 581
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>74 850</u> 56 250	<u>69 630</u> 64 745	<u>67 284</u> 62 470	<u>79 377</u> 65 453	<u>68 430</u> 63 581
213-101-0400	530-2012	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>102 474</u> 83 036	<u>97 255</u> 91 531	<u>94 908</u> 89 255	<u>107 001</u> 92 239	<u>96 054</u> 90 367
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>105 236</u> 85 714	<u>100 017</u> 94 210	<u>97 670</u> 91 934	<u>109 763</u> 94 918	<u>98 816</u> 93 045
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>113 524</u> 93 750	<u>108 304</u> 102 245	<u>105 957</u> 99 970	<u>118 050</u> 102 953	<u>107 103</u> 101 081

					-	-	-	-	-
				,					
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>116 286</u> 96 429	<u>111 067</u> 104 924	<u>108 720</u> 102 648	<u>120 813</u> 105 632	<u>109 866</u> 103 760
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>118 128</u> 98 214	<u>112 908</u> 106 710	<u>110 561</u> 104 434	<u>122 654</u> 107 418	<u>111 707</u> 105 545
213-101-0406	250	1000 .	2	2700					<u>114 470</u> 108 224
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750			
213-101-0102	125	1000 .	1	3750			
213-101-0103	150	1000 .	1	3750			
213-101-0300	530-2012	1000 .					
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>60 869</u> 56 250	<u>71 274</u> 66 339	<u>84 015</u> 68 211
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>60 869</u> 56 250	<u>71 274</u> 66 339	<u>84 015</u> 68 211
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>60 869</u> 56 250	<u>71 274</u> 66 339	<u>84 015</u> 68 211
213-101-0400	530-2012	1000 .					
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>88 493</u> 83 036	<u>98 898</u> 93 125	<u>111 639</u> 94 997
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>91 256</u> 85 714	<u>101 660</u> 95 803	<u>114 401</u> 97 675
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>99 543</u> 93 750	<u>109 948</u> 103 839	<u>122 689</u> 105 711

					,		
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>102 305</u> 96 429	<u>112 710</u> 106 517	<u>125 451</u> 108 390
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>104 147</u> 98 214	<u>114 552</u> 108 303	<u>127 293</u> 110 175
213-101-0406	250	1000 .	2	2700			
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .					
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .					
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .					

213-102.

					,	.	-	-	-	-
213-102-0200	379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>53 522</u> 46 847	<u>50 978</u> 43 548	<u>56 339</u> 51 410	<u>56 887</u> 40 249	<u>59 128</u> 46 847	
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>54 203</u> 47 507	<u>51 319</u> 43 878	<u>56 339</u> 51 410	<u>56 887</u> 40 249	<u>59 808</u> 47 507	
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>55 564</u> 48 827	<u>51 999</u> 44 538	<u>56 339</u> 51 410	<u>56 887</u> 40 249	<u>61 169</u> 48 827	
213-102-0300	379-2015	1000 .								
213-102-0305	125	1000 .	1	3700	<u>78 700</u> 71 261	<u>63 567</u> 55 755	<u>56 339</u> 51 410	<u>56 887</u> 40 249	<u>84 305</u> 71 261	
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>78 700</u> 71 261	<u>63 567</u> 55 755	<u>56 339</u> 51 410	<u>56 887</u> 40 249	<u>84 305</u> 71 261	

					-	-	-	-	-
213-102-0200	379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>59 227</u> 46 847	<u>57 701</u> 46 847	<u>44 829</u> 40 249	<u>62 400</u> 40 249	<u>51 125</u> 40 249
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>59 907</u> 47 507	<u>58 381</u> 47 507	<u>44 829</u> 40 249	<u>62 400</u> 40 249	<u>51 125</u> 40 249
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>61 268</u> 48 827	<u>59 742</u> 48 827	<u>44 829</u> 40 249	<u>62 400</u> 40 249	<u>51 125</u> 40 249
213-102-0300	379-2015	1000 .							
213-102-0305	125	1000 .	1	3700	<u>84 404</u> 71 261	<u>82 878</u> 71 261	<u>44 829</u> 40 249	<u>62 400</u> 40 249	<u>51 125</u> 40 249
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>84 404</u> 71 261	<u>82 878</u> 71 261	<u>44 829</u> 40 249	<u>62 400</u> 40 249	<u>51 125</u> 40 249

213-102-0200	379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>59 303</u> 46 847	<u>55 467</u> 50 564	<u>69 448</u> 51 948
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>59 984</u> 47 507	<u>55 467</u> 50 564	<u>69 448</u> 51 948
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>61 345</u> 48 827	<u>55 467</u> 50 564	<u>69 448</u> 51 948
213-102-0300	379-2015	1000 .					
213-102-0305	125	1000 .	1	3700	<u>84 481</u> 71 261	<u>55 467</u> 50 564	<u>69 448</u> 51 948
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>84 481</u> 71 261	<u>55 467</u> 50 564	<u>69 448</u> 51 948

213-104. , , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725

213-3.
213-301.

						-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>27 493</u> 25 446	<u>27 147</u> 24 911	<u>28 467</u> 26 830	<u>28 026</u> 26 403	<u>28 286</u> 24 911
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 805</u> 25 446	<u>27 511</u> 24 911	<u>29 161</u> 27 310	<u>28 610</u> 26 776	<u>28 935</u> 24 911
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>27 628</u> 25 446	<u>27 304</u> 24 911	<u>29 543</u> 27 790	<u>28 882</u> 27 149	<u>28 566</u> 24 911
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 089</u> 21 429				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 254</u> 21 429				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 048</u> 21 429				
213-301-0300	()	3							

				,	.	-	-	-	-
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>19 767</u> 18 552				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>19 817</u> 18 552				

				,	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>28 310</u> 24 911	<u>27 943</u> 24 911	<u>28 167</u> 24 911	<u>31 529</u> 24 911	<u>30 143</u> 24 911
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 964</u> 24 911	<u>28 506</u> 24 911	<u>28 786</u> 24 911	<u>32 988</u> 24 911	<u>31 256</u> 24 911
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>28 593</u> 24 911	<u>28 187</u> 24 911	<u>28 434</u> 24 911	<u>32 160</u> 24 911	<u>30 624</u> 24 911
213-301-0200	21520-89	3							

				,	-	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

				,			
213-301-0100	31360-2007 ()	3					

213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>28 328</u> 24 911	<u>28 380</u> 26 746	<u>33 323</u> 28 618
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 987</u> 24 911	<u>29 052</u> 27 204	<u>34 749</u> 29 077
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>28 613</u> 24 911	<u>29 412</u> 27 663	<u>34 682</u> 29 536
213-301-0200	21520-89	3					
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600			
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700			
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800			
213-301-0300	()	3					
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460			
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660			

213-302.

					,	.	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>485</u> 442	<u>390</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	<u>415</u> 350	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>474</u> 442	<u>371</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	<u>386</u> 344	
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>655</u> 607	<u>498</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	<u>524</u> 457	

					,	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{417}{350}$	$\frac{408}{350}$	$\frac{413}{350}$	$\frac{486}{350}$	$\frac{463}{350}$	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	$\frac{387}{344}$	$\frac{382}{344}$	$\frac{385}{344}$	$\frac{431}{344}$	$\frac{417}{344}$	

						-	-	-	-	-
213-302-0103	390190188	,	.	2	17,8	<u>525</u> 457	<u>517</u> 457	<u>521</u> 457	<u>594</u> 457	<u>572</u> 457

213-302-0100	945-92		.							
213-302-0101	390190188	,	.	2	17,8	<u>414</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350
213-302-0102	39090188	,	.	2	11,1	<u>386</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344
213-302-0103	390190188	,	.	2	17,8	<u>523</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457

213-304.

					,	.	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>263</u> 224	<u>268</u> 224	<u>376</u> 224	<u>376</u> 224	<u>297</u> 224	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>365</u> 324	<u>580</u> 527	<u>406</u> 324	<u>406</u> 324	<u>404</u> 324	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>199</u> 179	<u>202</u> 179	<u>253</u> 179	<u>253</u> 179	<u>215</u> 179	
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>257</u> 240	<u>261</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240	<u>274</u> 240	
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>459</u> 396	<u>328</u> 267	<u>496</u> 267	<u>496</u> 267	<u>373</u> 267	

				,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>297</u> 224	<u>288</u> 224	<u>294</u> 224	<u>376</u> 224	<u>344</u> 224
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>404</u> 324	<u>390</u> 324	<u>404</u> 324	<u>406</u> 324	<u>406</u> 324
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>215</u> 179	<u>211</u> 179	<u>214</u> 179	<u>253</u> 179	<u>237</u> 179
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>274</u> 240	<u>270</u> 240	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>298</u> 240
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>376</u> 267	<u>361</u> 267	<u>369</u> 267	<u>496</u> 267	<u>457</u> 267

213-304-0100	945-92	.					
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>298</u> 224	<u>376</u> 224	<u>376</u> 224
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>401</u> 324	<u>406</u> 324	<u>406</u> 324
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>216</u> 179	<u>253</u> 179	<u>253</u> 179
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>371</u> 267	<u>460</u> 267	<u>460</u> 267

213-305.

					,	.	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.								
213-305-0103	188 , 75 390 190	.	2	9	<u>320</u> 305					
213-305-0104	188 , 100 390 190	.	2	9	<u>363</u> 344	<u>367</u> 344	<u>415</u> 344	<u>415</u> 344	<u>380</u> 344	
213-305-0107	188 , 100 390 190	.	1	12	<u>386</u> 369					

					,	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.								
213-305-0103	188 , 75 390 190	.	2	9						
213-305-0104	188 , 100 390 190	.	2	9	<u>380</u> 344	<u>307</u> 276	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>404</u> 344	

				,	-	-	-	-	-
213-305-0107	188 , 100 390 190	.	1	12					

				,			
213-305-0100	945-92	.					
213-305-0103	188 , 75 390 190	.	2	9			
213-305-0104	188 , 100 390 190	.	2	9	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>415</u> 344
213-305-0107	188 , 100 390 190	.	1	12			

8.04-08-2024

218

213-306.

				,	.
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 338</u> 4 217
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>5 512</u> 5 362

213-307.

				,	.	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>95 829</u> 90 143	<u>74 534</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>77 442</u> 69 444
213-307-0102		3	1	2400	<u>107 393</u> 101 411	<u>84 653</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>87 562</u> 79 365

					-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>77 626</u> 69 444	<u>76 659</u> 69 444	<u>77 198</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>82 950</u> 69 444
213-307-0102		3	1	2400	<u>87 745</u> 79 365	<u>86 778</u> 79 365	<u>87 317</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>93 070</u> 79 365

213-307-0100	13015-2012	3					
213-307-0101		3	1	2400	<u>77 344</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444
213-307-0102		3	1	2400	<u>87 464</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365

213-309.

				,	.
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 146</u> 32 588

22.
221.
221-1.
221-101.

				,	.	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>8 139</u> 7 730	<u>8 212</u> 7 730	<u>8 856</u> 8 552	<u>8 674</u> 8 372	<u>8 600</u> 7 730

				,	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>8 485</u> 7 730	<u>8 393</u> 7 730	<u>8 449</u> 7 730	<u>9 300</u> 7 730	<u>8 949</u> 7 730

				,			
221-101-0100	19804-2012						
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{8\,490}{7\,730}$	$\frac{8\,821}{8\,518}$	$\frac{10\,372}{7\,730}$

221-102.

				,	.	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	$\frac{34\,022}{30\,264}$	$\frac{34\,806}{30\,264}$	$\frac{41\,506}{38\,875}$	$\frac{39\,597}{36\,989}$	$\frac{38\,970}{30\,264}$

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>37 741</u> 30 264	<u>36 746</u> 30 264	<u>37 353</u> 30 264	<u>46 485</u> 30 264	<u>42 721</u> 30 264

221-102-0100	13579-2018	3					
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>37 791</u> 30 264	<u>41 143</u> 38 517	<u>57 989</u> 30 264

221-104.

					,	.	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>54 898</u> 50 829	<u>55 696</u> 50 829	<u>62 731</u> 59 809	<u>60 741</u> 57 842	<u>59 938</u> 50 829
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>48 203</u> 44 214	<u>49 001</u> 44 214	<u>56 024</u> 53 181	<u>54 037</u> 51 218	<u>53 243</u> 44 214

					,	-	-	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93	3,5	' / 2	3	1	2504	<u>58 686</u> 50 829	<u>57 673</u> 50 829	<u>58 291</u> 50 829	<u>67 593</u> 50 829	<u>63 759</u> 50 829

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-	
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>51 992</u> 44 214	<u>50 978</u> 44 214	<u>51 596</u> 44 214	<u>60 899</u> 44 214	<u>57 065</u> 44 214

					,			
221-104-0100	956-93							
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	$\frac{58\,737}{50\,829}$	$\frac{62\,353}{59\,435}$	$\frac{79\,313}{50\,829}$
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	$\frac{52\,042}{44\,214}$	$\frac{55\,647}{52\,808}$	$\frac{72\,619}{44\,214}$

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

						-	-	-	-
				,	.				
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>96 939</u> 92 408	<u>97 728</u> 92 408	<u>104 765</u> 101 368	<u>102 779</u> 99 406	<u>101 924</u> 92 408
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 445</u> 101 964	<u>110 716</u> 101 964	<u>114 572</u> 110 433	<u>112 689</u> 108 573	<u>118 924</u> 101 964
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>110 305</u> 104 790	<u>113 576</u> 104 790	<u>117 432</u> 113 260	<u>115 549</u> 111 399	<u>121 784</u> 104 790
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>96 528</u> 93 092	<u>98 309</u> 93 092	<u>100 410</u> 97 705	<u>99 384</u> 96 692	<u>102 780</u> 93 092

				,	.	-	-	-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>98 453</u> 94 994	<u>100 235</u> 94 994	<u>102 335</u> 99 608	<u>101 310</u> 98 594	<u>104 706</u> 94 994
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 148</u> 101 671	<u>110 419</u> 101 671	<u>114 275</u> 110 141	<u>112 393</u> 108 280	<u>118 627</u> 101 671
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>110 604</u> 105 086	<u>113 875</u> 105 086	<u>117 731</u> 113 555	<u>115 849</u> 111 695	<u>122 083</u> 105 086
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>100 767</u> 97 263	<u>102 562</u> 97 263	<u>104 678</u> 101 911	<u>103 645</u> 100 890	<u>107 066</u> 97 263

						-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>97 791</u> 94 340	<u>99 573</u> 94 340	<u>101 673</u> 98 953	<u>100 647</u> 97 940	<u>104 044</u> 94 340
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>100 626</u> 95 244	<u>103 884</u> 95 244	<u>107 725</u> 103 679	<u>105 849</u> 101 826	<u>112 059</u> 95 244
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>93 936</u> 90 360	<u>95 851</u> 90 360	<u>98 108</u> 95 317	<u>97 006</u> 94 228	<u>100 655</u> 90 360
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>99 815</u> 96 066	<u>101 809</u> 96 066	<u>104 161</u> 101 230	<u>103 013</u> 100 096	<u>106 814</u> 96 066

8.04-08-2024

					,	.	-	-	-	-
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>159 506</u> 153 219	<u>162 923</u> 153 219	<u>166 951</u> 162 068	<u>164 985</u> 160 124	<u>171 498</u> 153 219	

					,	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>100 686</u> 92 408	<u>99 683</u> 92 408	<u>100 295</u> 92 408	<u>109 497</u> 92 408	<u>105 705</u> 92 408	
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>116 606</u> 101 964	<u>114 211</u> 101 964	<u>115 874</u> 101 964	<u>133 659</u> 101 964	<u>125 999</u> 101 964	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>119 466</u> 104 790	<u>117 071</u> 104 790	<u>118 734</u> 104 790	<u>136 520</u> 104 790	<u>128 859</u> 104 790	

				,	-	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>101 518</u> 93 092	<u>100 213</u> 93 092	<u>101 119</u> 93 092	<u>110 807</u> 93 092	<u>106 634</u> 93 092
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 443</u> 94 994	<u>102 139</u> 94 994	<u>103 045</u> 94 994	<u>112 733</u> 94 994	<u>108 560</u> 94 994
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>116 310</u> 101 671	<u>113 915</u> 101 671	<u>115 578</u> 101 671	<u>133 363</u> 101 671	<u>125 703</u> 101 671
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 766</u> 105 086	<u>117 371</u> 105 086	<u>119 034</u> 105 086	<u>136 819</u> 105 086	<u>129 159</u> 105 086

				,	-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>105 794</u> 97 263	<u>104 480</u> 97 263	<u>105 393</u> 97 263	<u>115 153</u> 97 263	<u>110 949</u> 97 263
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>102 781</u> 94 340	<u>101 477</u> 94 340	<u>102 382</u> 94 340	<u>112 070</u> 94 340	<u>107 898</u> 94 340
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 751</u> 95 244	<u>107 365</u> 95 244	<u>109 022</u> 95 244	<u>126 734</u> 95 244	<u>119 105</u> 95 244
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>99 299</u> 90 360	<u>97 897</u> 90 360	<u>98 870</u> 90 360	<u>109 281</u> 90 360	<u>104 797</u> 90 360

				,	-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>105 401</u> 96 066	<u>103 941</u> 96 066	<u>104 955</u> 96 066	<u>115 799</u> 96 066	<u>111 128</u> 96 066
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>169 077</u> 153 219	<u>166 575</u> 153 219	<u>168 312</u> 153 219	<u>186 892</u> 153 219	<u>178 890</u> 153 219

				,			
222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>100 736</u> 92 408	<u>104 388</u> 100 995	<u>121 091</u> 92 408

				,			
222-101-0200		3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>116 093</u> 101 964	<u>114 214</u> 110 080	<u>134 904</u> 114 018
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>118 954</u> 104 790	<u>117 074</u> 112 906	<u>137 764</u> 116 844
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>101 239</u> 93 092	<u>100 215</u> 97 512	<u>111 485</u> 99 658
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 164</u> 94 994	<u>102 140</u> 99 415	<u>113 411</u> 101 560
222-101-0300		3					

				,			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>115 797</u> 101 671	<u>113 917</u> 109 787	<u>134 608</u> 113 725
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 253</u> 105 086	<u>117 373</u> 113 202	<u>138 064</u> 117 140
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>105 513</u> 97 263	<u>104 481</u> 101 717	<u>115 836</u> 103 878
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>102 502</u> 94 340	<u>101 478</u> 98 761	<u>112 748</u> 100 906
222-101-0400		3					
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 240</u> 95 244	<u>107 368</u> 103 326	<u>127 974</u> 107 249

				,			
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 998</u> 90 360	<u>97 898</u> 95 110	<u>110 010</u> 97 416
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>105 088</u> 96 066	<u>103 942</u> 101 015	<u>116 558</u> 103 416
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>168 541</u> 153 219	<u>166 578</u> 161 698	<u>188 193</u> 165 812

222-102.

					,	.	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84	1 /	3	1	2500	<u>123 926</u> 119 044	<u>124 723</u> 119 044	<u>131 704</u> 127 967	<u>129 727</u> 126 013	<u>128 958</u> 119 044
222-102-0102	948-84	2 /	3	1	2441	<u>107 703</u> 103 094	<u>108 481</u> 103 094	<u>115 586</u> 112 091	<u>113 592</u> 110 121	<u>112 616</u> 103 094
222-102-0103	948-84	3 /	3	1	2500,1	<u>98 750</u> 94 166	<u>99 547</u> 94 166	<u>106 533</u> 103 095	<u>104 555</u> 101 140	<u>103 782</u> 94 166
222-102-0104	948-84	4 /	3	1	2497	<u>98 624</u> 94 046	<u>99 420</u> 94 046	<u>106 426</u> 102 991	<u>104 443</u> 101 033	<u>103 650</u> 94 046
222-102-0105	948-84	8 /	3	1	2504	<u>99 188</u> 94 594	<u>99 987</u> 94 594	<u>106 994</u> 103 547	<u>105 010</u> 101 586	<u>104 229</u> 94 594
222-102-0106	948-84	20 /	3	1	2501	<u>134 747</u> 129 736	<u>135 545</u> 129 736	<u>142 566</u> 138 700	<u>140 579</u> 136 737	<u>139 781</u> 129 736
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	<u>102 486</u> 97 852	<u>103 285</u> 97 852	<u>110 284</u> 106 797	<u>108 302</u> 104 838	<u>107 529</u> 97 852

8.04-08-2024

					,	.	-	-	-	-
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	<u>122 899</u> 118 052	<u>123 691</u> 118 052	<u>130 702</u> 126 992	<u>128 721</u> 125 034	<u>127 897</u> 118 052
222-102-0200		948-84	3							
222-102-0209	71 /	948-84	3	1	2498	<u>124 546</u> 119 659	<u>125 342</u> 119 659	<u>132 369</u> 128 626	<u>130 382</u> 126 663	<u>129 574</u> 119 659

					,	-	-	-	-	-
222-102-0100		948-84	3							
222-102-0101	948-84	1 /	3	1	2500	<u>127 708</u> 119 044	<u>126 696</u> 119 044	<u>127 314</u> 119 044	<u>136 601</u> 119 044	<u>132 774</u> 119 044
222-102-0102	948-84	2 /	3	1	2441	<u>111 396</u> 103 094	<u>110 408</u> 103 094	<u>111 010</u> 103 094	<u>120 079</u> 103 094	<u>116 341</u> 103 094
222-102-0103	948-84	3 /	3	1	2500,1	<u>102 532</u> 94 166	<u>101 520</u> 94 166	<u>102 138</u> 94 166	<u>111 426</u> 94 166	<u>107 598</u> 94 166

					-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>102 402</u> 94 046	<u>101 391</u> 94 046	<u>102 008</u> 94 046	<u>111 284</u> 94 046	<u>107 461</u> 94 046
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>102 977</u> 94 594	<u>101 963</u> 94 594	<u>102 581</u> 94 594	<u>111 884</u> 94 594	<u>108 050</u> 94 594
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>138 531</u> 129 736	<u>137 519</u> 129 736	<u>138 136</u> 129 736	<u>147 428</u> 129 736	<u>143 598</u> 129 736
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>106 276</u> 97 852	<u>105 262</u> 97 852	<u>105 881</u> 97 852	<u>115 187</u> 97 852	<u>111 352</u> 97 852
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>126 656</u> 118 052	<u>125 651</u> 118 052	<u>126 264</u> 118 052	<u>135 488</u> 118 052	<u>131 686</u> 118 052
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>128 325</u> 119 659	<u>127 314</u> 119 659	<u>127 931</u> 119 659	<u>137 211</u> 119 659	<u>133 386</u> 119 659

222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	$\frac{127\,759}{119\,044}$	$\frac{131\,328}{127\,596}$	$\frac{148\,303}{119\,044}$
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	$\frac{111\,445}{103\,094}$	$\frac{115\,207}{111\,717}$	$\frac{131\,504}{103\,094}$
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	$\frac{102\,583}{94\,166}$	$\frac{106\,158}{102\,724}$	$\frac{123\,127}{94\,166}$
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	$\frac{102\,453}{94\,046}$	$\frac{106\,049}{102\,619}$	$\frac{122\,972}{94\,046}$
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	$\frac{103\,027}{94\,594}$	$\frac{106\,617}{103\,174}$	$\frac{123\,604}{94\,594}$
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	$\frac{138\,582}{129\,736}$	$\frac{142\,189}{138\,327}$	$\frac{159\,134}{129\,736}$
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	$\frac{106\,327}{97\,852}$	$\frac{109\,908}{106\,425}$	$\frac{126\,912}{97\,852}$

8.04-08-2024

240

				,			
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>126 706</u> 118 052	<u>130 326</u> 126 620	<u>147 110</u> 118 052
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>128 376</u> 119 659	<u>131 992</u> 128 253	<u>148 903</u> 119 659

222-2.
222-201.

				,	.	-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015	.							
222-201-0205	I 12-5, 2 12-5	.	1	4700	<u>346 549</u> 336 024	<u>348 047</u> 336 024	<u>361 241</u> 352 869	<u>357 508</u> 349 180	<u>356 009</u> 336 024
222-201-0221	3 18-4	.	1	12100	<u>724 754</u> 699 644	<u>728 611</u> 699 644	<u>762 579</u> 743 009	<u>752 968</u> 733 513	<u>749 110</u> 699 644

					-	-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015	.							
222-201-0205	I 12-5, 2 12-5	.	1	4700	<u>353 660</u> 336 024	<u>351 757</u> 336 024	<u>352 918</u> 336 024	<u>370 378</u> 336 024	<u>363 182</u> 336 024
222-201-0221	3 18-4	.	1	12100	<u>743 061</u> 699 644	<u>738 163</u> 699 644	<u>741 151</u> 699 644	<u>786 103</u> 699 644	<u>767 576</u> 699 644

222-201-0200	20372-2015	.					
222-201-0205	I 12-5, 2 12-5	.	1	4700	<u>353 755</u> 336 024	<u>360 532</u> 352 168	<u>392 377</u> 336 024
222-201-0221	3 18-4	.	1	12100	<u>743 306</u> 699 644	<u>760 753</u> 741 205	<u>842 737</u> 699 644

8.04-08-2024

242

222-202.

				,	.	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>154 939</u> 149 648	<u>155 745</u> 149 648	<u>162 854</u> 158 722	<u>160 843</u> 156 735	<u>160 031</u> 149 648

				,	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>158 767</u> 149 648	<u>157 742</u> 149 648	<u>158 367</u> 149 648	<u>167 766</u> 149 648	<u>163 892</u> 149 648

222-202-0100	13015-2012	3					
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>158 818</u> 149 648	<u>162 472</u> 158 345	<u>179 608</u> 149 648

222-203.

						-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 421</u> 4 300	<u>4 437</u> 4 300	<u>4 577</u> 4 480	<u>4 538</u> 4 440	<u>4 522</u> 4 300
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>3 244</u> 3 144				
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>5 707</u> 5 547	<u>5 728</u> 5 547	<u>5 918</u> 5 789	<u>5 864</u> 5 736	<u>5 843</u> 5 547
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>4 277</u> 4 120				

						-	-	-	-
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{6\,987}{6\,721}$	$\frac{7\,030}{6\,721}$	$\frac{7\,406}{7\,202}$	$\frac{7\,300}{7\,097}$	$\frac{7\,257}{6\,721}$
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295	$\frac{5\,480}{5\,134}$				
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	$\frac{5\,981}{5\,621}$				
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{8\,193}{7\,683}$	$\frac{8\,290}{7\,683}$	$\frac{9\,160}{8\,788}$	$\frac{8\,915}{8\,546}$	$\frac{8\,803}{7\,683}$
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{10\,697}{10\,217}$	$\frac{10\,811}{10\,217}$	$\frac{12\,703}{10\,217}$	$\frac{12\,307}{10\,217}$	$\frac{11\,205}{10\,217}$
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{8\,463}{7\,934}$	$\frac{8\,563}{7\,934}$	$\frac{9\,438}{9\,053}$	$\frac{9\,190}{8\,808}$	$\frac{9\,095}{7\,934}$

8.04-08-2024

				,	.	-	-	-	-
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>5 892</u> 5 510				
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	<u>15 149</u> 14 543	<u>15 248</u> 14 543	<u>16 092</u> 15 630	<u>15 851</u> 15 392	<u>15 777</u> 14 543

				,	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 497</u> 4 300	<u>4 477</u> 4 300	<u>4 489</u> 4 300	<u>4 675</u> 4 300	<u>4 598</u> 4 300
222-203-0102	5.2	.	1	45					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>5 809</u> 5 547	<u>5 781</u> 5 547	<u>5 798</u> 5 547	<u>6 049</u> 5 547	<u>5 946</u> 5 547

					-	-	-	-	-
222-203-0104	6.2	.	1	90					
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>7 190</u> 6 721	<u>7 136</u> 6 721	<u>7 169</u> 6 721	<u>7 667</u> 6 721	<u>7 461</u> 6 721
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295					
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300					
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>8 652</u> 7 683	<u>8 529</u> 7 683	<u>8 604</u> 7 683	<u>9 730</u> 7 683	<u>9 266</u> 7 683
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>11 213</u> 10 217	<u>11 069</u> 10 217	<u>11 165</u> 10 217	<u>12 284</u> 10 217	<u>11 825</u> 10 217
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>8 938</u> 7 934	<u>8 811</u> 7 934	<u>8 888</u> 7 934	<u>10 055</u> 7 934	<u>9 574</u> 7 934

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329					
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	<u>15 621</u> 14 543	<u>15 494</u> 14 543	<u>15 571</u> 14 543	<u>16 730</u> 14 543	<u>16 253</u> 14 543

				,			
222-203-0100	13015-2012	.					
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 498</u> 4 300	<u>4 570</u> 4 472	<u>4 909</u> 4 300
222-203-0102	5.2	.	1	45			
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>5 810</u> 5 547	<u>5 908</u> 5 779	<u>6 365</u> 5 547

				,			
222-203-0104	6.2	.	1	90			
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>7 193</u> 6 721	<u>7 386</u> 7 182	<u>8 294</u> 6 721
222-203-0300	9561-2016	2					
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295			
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300			
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>8 658</u> 7 683	<u>9 114</u> 8 742	<u>11 148</u> 7 683
222-203-0400	9561-2016	2					
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>11 193</u> 10 217	<u>13 085</u> 10 217	<u>14 570</u> 10 944
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>8 944</u> 7 934	<u>9 391</u> 9 006	<u>11 525</u> 7 934

				,			
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329			
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	<u>15 627</u> 14 543	<u>16 046</u> 15 585	<u>18 191</u> 14 543

222-3.
222-301.

, , , ,

						-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 881</u> 3 711	<u>3 910</u> 3 711	<u>4 223</u> 4 093	<u>4 138</u> 4 010	<u>4 065</u> 3 711
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 725</u> 13 944	<u>14 866</u> 13 944	<u>16 195</u> 15 616	<u>15 824</u> 15 250	<u>15 618</u> 13 944
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 875</u> 17 154	<u>17 994</u> 17 154	<u>18 972</u> 18 423	<u>18 691</u> 18 145	<u>18 626</u> 17 154
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 867</u> 12 341	<u>12 954</u> 12 341	<u>13 719</u> 13 319	<u>13 502</u> 13 105	<u>13 416</u> 12 341
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 791</u> 10 208	<u>10 897</u> 10 208	<u>11 718</u> 11 289	<u>11 478</u> 11 053	<u>11 461</u> 10 208
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>10 379</u> 9 853	<u>10 473</u> 9 853	<u>11 359</u> 10 967	<u>11 112</u> 10 723	<u>10 972</u> 9 853

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{4\,019}{3\,711}$	$\frac{3\,982}{3\,711}$	$\frac{4\,005}{3\,711}$	$\frac{4\,343}{3\,711}$	$\frac{4\,204}{3\,711}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{15\,396}{13\,944}$	$\frac{15\,217}{13\,944}$	$\frac{15\,326}{13\,944}$	$\frac{16\,976}{13\,944}$	$\frac{16\,296}{13\,944}$
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	$\frac{18\,440}{17\,154}$	$\frac{18\,289}{17\,154}$	$\frac{18\,381}{17\,154}$	$\frac{19\,766}{17\,154}$	$\frac{19\,195}{17\,154}$
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	$\frac{13\,280}{12\,341}$	$\frac{13\,169}{12\,341}$	$\frac{13\,237}{12\,341}$	$\frac{14\,251}{12\,341}$	$\frac{13\,833}{12\,341}$
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{11\,295}{10\,208}$	$\frac{11\,160}{10\,208}$	$\frac{11\,242}{10\,208}$	$\frac{12\,479}{10\,208}$	$\frac{11\,969}{10\,208}$
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	$\frac{10\,825}{9\,853}$	$\frac{10\,705}{9\,853}$	$\frac{10\,778}{9\,853}$	$\frac{11\,874}{9\,853}$	$\frac{11\,423}{9\,853}$

222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 021</u> 3 711	<u>4 207</u> 4 078	<u>4 769</u> 3 711
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 405</u> 13 944	<u>16 124</u> 15 547	<u>19 054</u> 13 944
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>18 447</u> 17 154	<u>18 919</u> 18 370	<u>21 512</u> 17 154
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>13 285</u> 12 341	<u>13 678</u> 13 278	<u>15 529</u> 12 341
222-301-0300	9818-2015	2					
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 301</u> 10 208	<u>11 672</u> 11 244	<u>14 038</u> 10 208
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>10 831</u> 9 853	<u>11 312</u> 10 921	<u>13 255</u> 9 853

222-302.

,

					,	.	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>162 343</u> 156 935	<u>163 205</u> 156 935	<u>170 079</u> 165 818	<u>168 105</u> 163 867	<u>167 576</u> 156 935	

					,	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>166 286</u> 156 935	<u>165 242</u> 156 935	<u>165 879</u> 156 935	<u>175 464</u> 156 935	<u>171 513</u> 156 935	

				,			
222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>166 338</u> 156 935	<u>169 704</u> 165 447	<u>182 474</u> 169 577

225.

225-1.

225-101.

				,	.	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 095</u> 6 833	<u>7 136</u> 6 833	<u>7 501</u> 7 299	<u>7 398</u> 7 197	<u>7 357</u> 6 833
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>11 188</u> 10 714	<u>11 268</u> 10 714	<u>11 970</u> 11 610	<u>11 771</u> 11 414	<u>11 691</u> 10 714
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 982</u> 14 286	<u>15 103</u> 14 286	<u>16 170</u> 15 648	<u>15 868</u> 15 349	<u>15 747</u> 14 286

						-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>6 906</u> 6 551	<u>6 969</u> 6 551	<u>7 531</u> 7 268	<u>7 372</u> 7 111	<u>7 308</u> 6 551
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 984</u> 10 308	<u>11 112</u> 10 308	<u>12 235</u> 11 742	<u>11 917</u> 11 428	<u>11 789</u> 10 308
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 590</u> 14 586	<u>15 781</u> 14 586	<u>17 465</u> 16 736	<u>16 989</u> 16 265	<u>16 797</u> 14 586
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 348</u> 15 253	<u>16 558</u> 15 253	<u>18 411</u> 17 619	<u>17 887</u> 17 101	<u>17 677</u> 15 253
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 171</u> 20 543	<u>22 490</u> 20 543	<u>25 297</u> 24 127	<u>24 503</u> 23 342	<u>24 184</u> 20 543
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>23 228</u> 21 615	<u>23 540</u> 21 615	<u>26 292</u> 25 127	<u>25 513</u> 24 358	<u>25 201</u> 21 615
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 182</u> 31 756	<u>34 653</u> 31 756	<u>38 808</u> 37 060	<u>37 633</u> 35 899	<u>37 161</u> 31 756
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>16 706</u> 16 071	<u>16 808</u> 16 071	<u>17 707</u> 17 218	<u>17 452</u> 16 967	<u>17 350</u> 16 071
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>12 104</u> 10 591				
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 587</u> 7 429	<u>7 603</u> 7 429	<u>7 743</u> 7 608	<u>7 703</u> 7 569	<u>7 687</u> 7 429
225-101-0600	8020-2016	.							

						-	-	-	-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 226</u> 16 407	<u>17 369</u> 16 407	<u>18 632</u> 18 020	<u>18 275</u> 17 667	<u>18 131</u> 16 407
225-101-0602	15	.	1	950	<u>29 299</u> 27 655	<u>29 602</u> 27 655	<u>32 269</u> 31 060	<u>31 515</u> 30 314	<u>31 212</u> 27 655
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>45 692</u> 43 130	<u>46 164</u> 43 130	<u>50 319</u> 48 434	<u>49 143</u> 47 273	<u>48 671</u> 43 130
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 033</u> 14 513	<u>15 113</u> 14 513	<u>15 814</u> 15 409	<u>15 616</u> 15 213	<u>15 536</u> 14 513
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 439</u> 15 903	<u>16 519</u> 15 903	<u>17 221</u> 16 799	<u>17 022</u> 16 603	<u>16 943</u> 15 903
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>24 107</u> 22 893	<u>24 324</u> 22 893	<u>26 233</u> 25 330	<u>25 693</u> 24 796	<u>25 476</u> 22 893
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>34 295</u> 32 960	<u>34 511</u> 32 960	<u>36 420</u> 35 397	<u>35 880</u> 34 863	<u>35 663</u> 32 960
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>40 153</u> 37 794	<u>40 593</u> 37 794	<u>44 467</u> 42 739	<u>43 371</u> 41 656	<u>42 931</u> 37 794
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>69 758</u> 67 047	<u>70 198</u> 67 047	<u>74 072</u> 71 993	<u>72 976</u> 70 910	<u>72 536</u> 67 047
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>50 740</u> 48 500	<u>51 122</u> 48 500	<u>54 491</u> 52 801	<u>53 538</u> 51 859	<u>53 155</u> 48 500
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>63 661</u> 61 268	<u>64 043</u> 61 268	<u>67 412</u> 65 569	<u>66 459</u> 64 627	<u>66 076</u> 61 268

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800	<u>29 713</u> 28 483				
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>73 047</u> 69 785				
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>24 780</u> 21 696	<u>25 681</u> 21 696	<u>40 629</u> 21 696	<u>37 497</u> 21 696	<u>28 796</u> 21 696

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 292</u> 6 833	<u>7 239</u> 6 833	<u>7 271</u> 6 833	<u>7 754</u> 6 833	<u>7 555</u> 6 833
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>11 566</u> 10 714	<u>11 465</u> 10 714	<u>11 527</u> 10 714	<u>12 456</u> 10 714	<u>12 073</u> 10 714
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 557</u> 14 286	<u>15 403</u> 14 286	<u>15 497</u> 14 286	<u>16 909</u> 14 286	<u>16 327</u> 14 286
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 208</u> 6 551	<u>7 127</u> 6 551	<u>7 177</u> 6 551	<u>7 920</u> 6 551	<u>7 613</u> 6 551

					-	-	-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 589</u> 10 308	<u>11 428</u> 10 308	<u>11 526</u> 10 308	<u>13 012</u> 10 308	<u>12 400</u> 10 308
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>16 498</u> 14 586	<u>16 255</u> 14 586	<u>16 403</u> 14 586	<u>18 632</u> 14 586	<u>17 713</u> 14 586
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>17 347</u> 15 253	<u>17 079</u> 15 253	<u>17 242</u> 15 253	<u>19 694</u> 15 253	<u>18 684</u> 15 253
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>23 684</u> 20 543	<u>23 279</u> 20 543	<u>23 526</u> 20 543	<u>27 241</u> 20 543	<u>25 710</u> 20 543
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>24 711</u> 21 615	<u>24 314</u> 21 615	<u>24 556</u> 21 615	<u>28 197</u> 21 615	<u>26 696</u> 21 615
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>36 421</u> 31 756	<u>35 822</u> 31 756	<u>36 187</u> 31 756	<u>41 685</u> 31 756	<u>39 419</u> 31 756
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>17 190</u> 16 071	<u>17 061</u> 16 071	<u>17 140</u> 16 071	<u>18 329</u> 16 071	<u>17 839</u> 16 071
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 662</u> 7 429	<u>7 642</u> 7 429	<u>7 655</u> 7 429	<u>7 840</u> 7 429	<u>7 764</u> 7 429
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 906</u> 16 407	<u>17 724</u> 16 407	<u>17 835</u> 16 407	<u>19 507</u> 16 407	<u>18 818</u> 16 407

					-	-	-	-	-
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 737</u> 27 655	<u>30 352</u> 27 655	<u>30 587</u> 27 655	<u>34 116</u> 27 655	<u>32 661</u> 27 655
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>47 931</u> 43 130	<u>47 332</u> 43 130	<u>47 698</u> 43 130	<u>53 196</u> 43 130	<u>50 930</u> 43 130
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 411</u> 14 513	<u>15 310</u> 14 513	<u>15 372</u> 14 513	<u>16 300</u> 14 513	<u>15 918</u> 14 513
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 818</u> 15 903	<u>16 716</u> 15 903	<u>16 778</u> 15 903	<u>17 707</u> 15 903	<u>17 324</u> 15 903
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>25 136</u> 22 893	<u>24 860</u> 22 893	<u>25 028</u> 22 893	<u>27 555</u> 22 893	<u>26 513</u> 22 893
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>35 323</u> 32 960	<u>35 048</u> 32 960	<u>35 216</u> 32 960	<u>37 742</u> 32 960	<u>36 701</u> 32 960
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>42 241</u> 37 794	<u>41 683</u> 37 794	<u>42 023</u> 37 794	<u>47 150</u> 37 794	<u>45 037</u> 37 794
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>71 846</u> 67 047	<u>71 287</u> 67 047	<u>71 628</u> 67 047	<u>76 755</u> 67 047	<u>74 642</u> 67 047
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>52 555</u> 48 500	<u>52 069</u> 48 500	<u>52 366</u> 48 500	<u>56 824</u> 48 500	<u>54 986</u> 48 500
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>65 476</u> 61 268	<u>64 991</u> 61 268	<u>65 287</u> 61 268	<u>69 745</u> 61 268	<u>67 907</u> 61 268
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					

8.04-08-2024

260

					-	-	-	-	-
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>28 859</u> 21 696	<u>27 719</u> 21 696	<u>28 482</u> 21 696	<u>37 317</u> 21 696	<u>33 690</u> 21 696

225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 294</u> 6 833	<u>7 482</u> 7 280	<u>8 362</u> 6 833
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>11 572</u> 10 714	<u>11 932</u> 11 573	<u>13 626</u> 10 714
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 565</u> 14 286	<u>16 113</u> 15 591	<u>18 687</u> 14 286
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 212</u> 6 551	<u>7 501</u> 7 238	<u>8 856</u> 6 551
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 598</u> 10 308	<u>12 174</u> 11 682	<u>14 885</u> 10 308
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>16 510</u> 14 586	<u>17 375</u> 16 647	<u>21 440</u> 14 586

225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>17 360</u> 15 253	<u>18 312</u> 17 520	<u>22 784</u> 15 253
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>23 704</u> 20 543	<u>25 146</u> 23 978	<u>31 922</u> 20 543
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>24 731</u> 21 615	<u>26 144</u> 24 981	<u>32 784</u> 21 615
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>36 451</u> 31 756	<u>38 585</u> 36 840	<u>48 613</u> 31 756
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>17 197</u> 16 071	<u>17 658</u> 17 171	<u>19 827</u> 16 071
225-101-0115	20-3	.	1	1575			
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 663</u> 7 429	<u>7 736</u> 7 600	<u>8 074</u> 7 429
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 916</u> 16 407	<u>18 564</u> 17 953	<u>21 613</u> 16 407
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 756</u> 27 655	<u>32 126</u> 30 918	<u>38 562</u> 27 655
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>47 961</u> 43 130	<u>50 095</u> 48 214	<u>60 123</u> 43 130

225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 416</u> 14 513	<u>15 777</u> 15 372	<u>17 471</u> 14 513
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 823</u> 15 903	<u>17 183</u> 16 762	<u>18 877</u> 15 903
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>25 149</u> 22 893	<u>26 130</u> 25 229	<u>30 737</u> 22 893
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>35 337</u> 32 960	<u>36 318</u> 35 296	<u>40 925</u> 32 960
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>42 269</u> 37 794	<u>44 259</u> 42 534	<u>53 609</u> 37 794
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>71 874</u> 67 047	<u>73 863</u> 71 787	<u>83 214</u> 67 047
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>52 579</u> 48 500	<u>54 310</u> 52 622	<u>62 440</u> 48 500
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>65 501</u> 61 268	<u>67 231</u> 65 390	<u>75 361</u> 61 268
225-101-0620	10	.	1	800			
225-101-0621	6	.	1	2260			
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>28 703</u> 21 696	<u>43 641</u> 21 696	<u>48 460</u> 21 696

225-102.

						-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.							
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>152 076</u> 142 902	<u>153 797</u> 142 902	<u>168 956</u> 162 255	<u>164 668</u> 158 017	<u>162 946</u> 142 902
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>167 578</u> 159 108				
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>294 719</u> 281 164				
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>234 325</u> 220 354	<u>236 939</u> 220 354	<u>259 958</u> 249 742	<u>253 446</u> 243 306	<u>250 831</u> 220 354
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>365 101</u> 343 982	<u>369 022</u> 343 982	<u>403 551</u> 388 064	<u>393 782</u> 378 411	<u>389 859</u> 343 982
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>430 343</u> 408 621				
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>17 660</u> 16 504	<u>18 376</u> 16 504	<u>24 423</u> 16 504	<u>23 419</u> 16 504	<u>19 588</u> 16 504
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>26 645</u> 24 908	<u>27 719</u> 24 908	<u>36 789</u> 24 908	<u>35 283</u> 24 908	<u>29 537</u> 24 908

						-	-	-	-
225-102-0148	3	.	1	700	<u>13 178</u> 12 353	<u>13 679</u> 12 353	<u>17 912</u> 12 353	<u>17 209</u> 12 353	<u>14 527</u> 12 353
225-102-0200	20 13015-2012	.							
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>163 065</u> 153 214	<u>164 914</u> 153 214	<u>181 196</u> 174 001	<u>176 589</u> 169 449	<u>174 740</u> 153 214
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>221 081</u> 207 949	<u>223 536</u> 207 949	<u>245 151</u> 235 545	<u>239 036</u> 229 502	<u>236 580</u> 207 949
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>202 531</u> 190 438	<u>204 794</u> 190 438	<u>224 725</u> 215 883	<u>219 086</u> 210 311	<u>216 822</u> 190 438
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>270 869</u> 254 689	<u>273 897</u> 254 689	<u>300 566</u> 288 737	<u>293 020</u> 281 281	<u>289 991</u> 254 689
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>253 441</u> 238 288	<u>256 278</u> 238 288	<u>281 263</u> 270 184	<u>274 194</u> 263 200	<u>271 356</u> 238 288
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>338 711</u> 318 588	<u>342 472</u> 318 588	<u>375 598</u> 360 878	<u>366 226</u> 351 617	<u>362 463</u> 318 588
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>402 742</u> 382 132	<u>406 440</u> 382 132	<u>439 003</u> 423 706	<u>429 790</u> 414 602	<u>426 091</u> 382 132
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>538 175</u> 510 636	<u>543 116</u> 510 636	<u>586 628</u> 566 187	<u>574 317</u> 554 022	<u>569 374</u> 510 636
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>118 664</u> 111 797	<u>119 940</u> 111 797	<u>131 168</u> 126 133	<u>127 991</u> 122 994	<u>126 716</u> 111 797

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>131 520</u> 123 681	<u>132 986</u> 123 681	<u>145 899</u> 140 167	<u>142 246</u> 136 557	<u>140 779</u> 123 681
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>165 300</u> 155 287	<u>167 181</u> 155 287	<u>183 744</u> 176 432	<u>179 058</u> 171 801	<u>177 176</u> 155 287
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>234 530</u> 221 375	<u>236 953</u> 221 375	<u>258 288</u> 248 613	<u>252 251</u> 242 648	<u>249 828</u> 221 375

					-	-	-	-	-
225-102-0100	20	.							
	13015-2012								
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>160 246</u> 142 902	<u>158 060</u> 142 902	<u>159 393</u> 142 902	<u>179 455</u> 142 902	<u>171 186</u> 142 902
225-102-0138	8.201	.	1	6400					
225-102-0139	8.302	.	1	9600					

					-	-	-	-	-
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>246 731</u> 220 354	<u>243 412</u> 220 354	<u>245 437</u> 220 354	<u>275 900</u> 220 354	<u>263 345</u> 220 354
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>383 710</u> 343 982	<u>378 731</u> 343 982	<u>381 768</u> 343 982	<u>427 463</u> 343 982	<u>408 630</u> 343 982
225-102-0143	9.403	.	1	16400					
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>19 664</u> 16 504	<u>19 261</u> 16 504	<u>19 486</u> 16 504	<u>23 101</u> 16 504	<u>21 883</u> 16 504
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>29 651</u> 24 908	<u>29 047</u> 24 908	<u>29 384</u> 24 908	<u>34 806</u> 24 908	<u>32 979</u> 24 908
225-102-0148	3	.	1	700	<u>14 581</u> 12 353	<u>14 299</u> 12 353	<u>14 456</u> 12 353	<u>16 986</u> 12 353	<u>16 134</u> 12 353
225-102-0200	20 13015-2012	.							
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>171 840</u> 153 214	<u>169 492</u> 153 214	<u>170 924</u> 153 214	<u>192 472</u> 153 214	<u>183 591</u> 153 214
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>232 731</u> 207 949	<u>229 614</u> 207 949	<u>231 515</u> 207 949	<u>260 121</u> 207 949	<u>248 331</u> 207 949
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>213 272</u> 190 438	<u>210 398</u> 190 438	<u>212 152</u> 190 438	<u>238 528</u> 190 438	<u>227 657</u> 190 438
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>285 242</u> 254 689	<u>281 396</u> 254 689	<u>283 742</u> 254 689	<u>319 035</u> 254 689	<u>304 489</u> 254 689

					-	-	-	-	-
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>266 906</u> 238 288	<u>263 304</u> 238 288	<u>265 501</u> 238 288	<u>298 565</u> 238 288	<u>284 938</u> 238 288
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>356 564</u> 318 588	<u>351 787</u> 318 588	<u>354 701</u> 318 588	<u>398 538</u> 318 588	<u>380 471</u> 318 588
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>420 292</u> 382 132	<u>415 596</u> 382 132	<u>418 461</u> 382 132	<u>461 555</u> 382 132	<u>443 794</u> 382 132
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>561 625</u> 510 636	<u>555 351</u> 510 636	<u>559 178</u> 510 636	<u>616 762</u> 510 636	<u>593 029</u> 510 636
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>124 716</u> 111 797	<u>123 097</u> 111 797	<u>124 085</u> 111 797	<u>138 945</u> 111 797	<u>132 820</u> 111 797
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>138 479</u> 123 681	<u>136 617</u> 123 681	<u>137 753</u> 123 681	<u>154 842</u> 123 681	<u>147 799</u> 123 681
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>174 227</u> 155 287	<u>171 838</u> 155 287	<u>173 295</u> 155 287	<u>195 214</u> 155 287	<u>186 180</u> 155 287
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>246 028</u> 221 375	<u>242 952</u> 221 375	<u>244 829</u> 221 375	<u>273 063</u> 221 375	<u>261 426</u> 221 375

225-102-0100	20 13015-2012	.					
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>160 355</u> 142 902	<u>168 142</u> 161 450	<u>204 729</u> 142 902
225-102-0138	8.201	.	1	6400			
225-102-0139	8.302	.	1	9600			
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>246 897</u> 220 354	<u>258 721</u> 248 519	<u>314 280</u> 220 354
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>383 959</u> 343 982	<u>401 695</u> 386 230	<u>485 034</u> 343 982
225-102-0143	9.403	.	1	16400			
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>19 547</u> 16 504	<u>25 745</u> 16 504	<u>27 483</u> 16 504
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>29 475</u> 24 908	<u>38 772</u> 24 908	<u>41 379</u> 24 908
225-102-0148	3	.	1	700	<u>14 499</u> 12 353	<u>18 837</u> 12 353	<u>20 054</u> 12 353
225-102-0200	20 13015-2012	.					

225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>171 957</u> 153 214	<u>180 320</u> 173 136	<u>219 618</u> 153 214
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>232 887</u> 207 949	<u>243 989</u> 234 397	<u>296 161</u> 207 949
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>213 416</u> 190 438	<u>223 654</u> 214 825	<u>271 760</u> 190 438
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>285 434</u> 254 689	<u>299 132</u> 287 320	<u>363 500</u> 254 689
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>267 087</u> 238 288	<u>279 920</u> 268 857	<u>340 222</u> 238 288
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>356 802</u> 318 588	<u>373 817</u> 359 118	<u>453 768</u> 318 588
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>420 527</u> 382 132	<u>437 253</u> 421 976	<u>515 849</u> 382 132
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>561 939</u> 510 636	<u>584 289</u> 563 875	<u>689 309</u> 510 636
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>124 797</u> 111 797	<u>130 565</u> 125 537	<u>157 667</u> 111 797
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>138 572</u> 123 681	<u>145 205</u> 139 481	<u>176 373</u> 123 681
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>174 346</u> 155 287	<u>182 853</u> 175 552	<u>222 829</u> 155 287

8.04-08-2024

270

				,			
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>246 182</u> 221 375	<u>257 141</u> 247 480	<u>308 635</u> 221 375

225-104.

				,	.	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>39 813</u> 38 795	<u>39 940</u> 38 795	<u>41 063</u> 40 228	<u>40 745</u> 39 914	<u>40 618</u> 38 795
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>172 199</u> 166 063	<u>173 156</u> 166 063	<u>181 577</u> 176 814	<u>179 195</u> 174 460	<u>178 238</u> 166 063
225-104-0107	10-150 (71)	.	1	4500	<u>266 770</u> 257 464	<u>268 205</u> 257 464	<u>280 837</u> 273 592	<u>277 263</u> 270 060	<u>275 828</u> 257 464
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>355 555</u> 343 286	<u>357 436</u> 343 286	<u>373 999</u> 364 431	<u>369 313</u> 359 800	<u>367 431</u> 343 286

						-	-	-	-
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>212 123</u> 204 830	<u>213 239</u> 204 830	<u>223 064</u> 217 374	<u>220 284</u> 214 627	<u>219 168</u> 204 830
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>45 273</u> 44 054	<u>45 432</u> 44 054	<u>46 836</u> 45 846	<u>46 439</u> 45 453	<u>46 279</u> 44 054
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>64 056</u> 61 795	<u>64 406</u> 61 795	<u>67 494</u> 65 737	<u>66 621</u> 64 874	<u>66 270</u> 61 795
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>92 016</u> 88 741	<u>92 526</u> 88 741	<u>97 018</u> 94 475	<u>95 747</u> 93 220	<u>95 237</u> 88 741
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>122 642</u> 118 321	<u>123 312</u> 118 321	<u>129 207</u> 125 848	<u>127 539</u> 124 200	<u>126 869</u> 118 321
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>68 109</u> 65 527	<u>68 523</u> 65 527	<u>72 173</u> 70 186	<u>71 140</u> 69 166	<u>70 726</u> 65 527
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>123 627</u> 119 295	<u>124 297</u> 119 295	<u>130 192</u> 126 821	<u>128 524</u> 125 173	<u>127 854</u> 119 295
225-104-0144	9-150 (17)	.	1	3200	<u>175 521</u> 169 071	<u>176 541</u> 169 071	<u>185 524</u> 180 540	<u>182 982</u> 178 029	<u>181 962</u> 169 071
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>233 936</u> 225 429	<u>235 274</u> 225 429	<u>247 065</u> 240 481	<u>243 729</u> 237 185	<u>242 390</u> 225 429
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>52 877</u> 50 715	<u>53 272</u> 50 715	<u>59 319</u> 50 715	<u>58 315</u> 50 715	<u>54 484</u> 50 715

						-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>78 948</u> 76 185				
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>93 940</u> 90 478				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>74 958</u> 72 431	<u>75 341</u> 72 431	<u>78 709</u> 76 732	<u>77 756</u> 75 790	<u>77 374</u> 72 431
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>94 737</u> 91 421				
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>127 186</u> 122 402	<u>127 951</u> 122 402	<u>134 688</u> 131 003	<u>132 782</u> 129 120	<u>132 017</u> 122 402
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>121 052</u> 116 815				
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>162 674</u> 156 974				
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>76 833</u> 73 950				
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>136 842</u> 132 053				
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>132 744</u> 127 307				
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>89 285</u> 85 172	<u>90 114</u> 85 172	<u>102 812</u> 85 172	<u>100 704</u> 85 172	<u>92 659</u> 85 172

						-	-	-	-
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>187 258</u> 180 103				
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>125 527</u> 120 763	<u>126 292</u> 120 763	<u>133 029</u> 129 364	<u>131 123</u> 127 480	<u>130 358</u> 120 763
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>244 905</u> 235 449	<u>246 435</u> 235 449	<u>259 909</u> 252 652	<u>256 097</u> 248 884	<u>254 566</u> 235 449
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>194 300</u> 187 491	<u>195 351</u> 187 491	<u>204 615</u> 199 318	<u>201 994</u> 196 728	<u>200 942</u> 187 491
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>257 060</u> 248 051				
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>373 392</u> 359 955	<u>375 496</u> 359 955	<u>394 024</u> 383 609	<u>388 782</u> 378 429	<u>386 677</u> 359 955
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>83 921</u> 80 655				
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>91 249</u> 88 393	<u>91 664</u> 88 393	<u>95 313</u> 93 052	<u>94 281</u> 92 032	<u>93 866</u> 88 393
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>119 872</u> 115 857	<u>120 478</u> 115 857	<u>125 811</u> 122 667	<u>124 302</u> 121 175	<u>123 697</u> 115 857
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>156 473</u> 151 205	<u>157 270</u> 151 205	<u>164 288</u> 160 165	<u>162 303</u> 158 203	<u>161 505</u> 151 205

						-	-	-	-
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>238 915</u> 230 759	<u>240 159</u> 230 759	<u>251 107</u> 244 736	<u>248 009</u> 241 675	<u>246 766</u> 230 759
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>182 781</u> 176 929	<u>183 642</u> 176 929	<u>191 222</u> 186 605	<u>189 077</u> 184 486	<u>188 216</u> 176 929
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>154 281</u> 148 015				
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>311 568</u> 300 366	<u>313 321</u> 300 366	<u>328 761</u> 320 078	<u>324 393</u> 315 761	<u>322 639</u> 300 366
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>169 430</u> 164 009	<u>170 227</u> 164 009	<u>177 245</u> 172 969	<u>175 260</u> 171 007	<u>174 463</u> 164 009
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>286 072</u> 275 991	<u>287 634</u> 275 991	<u>301 389</u> 293 552	<u>297 497</u> 289 707	<u>295 935</u> 275 991
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>91 977</u> 88 796	<u>93 194</u> 88 796	<u>103 473</u> 88 796	<u>101 767</u> 88 796	<u>95 254</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>122 671</u> 118 759	<u>123 244</u> 118 759	<u>128 297</u> 125 210	<u>126 868</u> 123 797	<u>126 294</u> 118 759

						-	-	-	-
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>118 353</u> 114 413	<u>119 785</u> 114 413	<u>131 878</u> 114 413	<u>129 871</u> 114 413	<u>122 209</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>119 109</u> 114 911				
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>241 703</u> 233 238				
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>154 392</u> 149 259				
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>134 980</u> 130 066				
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>192 919</u> 186 263	<u>193 939</u> 186 263	<u>202 922</u> 197 732	<u>200 381</u> 195 221	<u>199 360</u> 186 263
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>341 653</u> 329 770				
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>256 357</u> 247 857	<u>257 632</u> 247 857	<u>268 861</u> 262 193	<u>265 684</u> 259 054	<u>264 408</u> 247 857
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>427 066</u> 412 212				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>210 131</u> 202 862	<u>211 247</u> 202 862	<u>221 072</u> 215 405	<u>218 292</u> 212 658	<u>217 176</u> 202 862
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>394 346</u> 380 944				

						-	-	-	-
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>276 145</u> 267 138	<u>277 484</u> 267 138	<u>289 275</u> 282 190	<u>285 939</u> 278 894	<u>284 599</u> 267 138
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>380 658</u> 368 500	<u>382 443</u> 368 500	<u>398 163</u> 388 570	<u>393 716</u> 384 175	<u>391 930</u> 368 500
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>266 245</u> 257 082	<u>267 647</u> 257 082	<u>279 999</u> 272 851	<u>276 504</u> 269 398	<u>275 101</u> 257 082
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>369 861</u> 357 558	<u>371 710</u> 357 558	<u>387 992</u> 378 345	<u>383 385</u> 373 793	<u>381 535</u> 357 558
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>619 245</u> 597 707				
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>430 696</u> 415 933				
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>832 778</u> 803 813				
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>330 057</u> 318 563				
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>739 889</u> 717 281				
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>520 237</u> 501 646	<u>523 138</u> 501 646	<u>548 683</u> 534 260	<u>541 456</u> 527 118	<u>538 554</u> 501 646
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>726 690</u> 704 423	<u>729 878</u> 704 423	<u>757 950</u> 740 263	<u>750 008</u> 732 414	<u>746 819</u> 704 423

						-	-	-	-
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>1 331 267</u> 1 296 781	<u>1 335 634</u> 1 296 781	<u>1 374 093</u> 1 345 881	<u>1 363 212</u> 1 335 129	<u>1 358 843</u> 1 296 781
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>116 351</u> 112 531				
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>132 023</u> 127 491				
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>182 768</u> 176 673				
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>239 673</u> 231 815				
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>294 781</u> 285 113				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>133 553</u> 129 103	<u>134 222</u> 129 103	<u>140 117</u> 136 629	<u>138 450</u> 134 981	<u>137 780</u> 129 103
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>130 725</u> 126 056	<u>132 587</u> 126 056	<u>148 308</u> 126 056	<u>145 699</u> 126 056	<u>135 738</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>200 162</u> 193 147	<u>201 246</u> 193 147	<u>210 790</u> 205 333	<u>208 090</u> 202 664	<u>207 006</u> 193 147

						-	-	-	-
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>239 027</u> 230 187	<u>240 430</u> 230 187	<u>252 782</u> 245 956	<u>249 287</u> 242 503	<u>247 884</u> 230 187
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>301 182</u> 290 104	<u>302 936</u> 290 104	<u>318 375</u> 309 815	<u>314 007</u> 305 499	<u>312 253</u> 290 104
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>346 401</u> 333 534				
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>516 948</u> 497 304	<u>520 104</u> 497 304	<u>547 895</u> 532 785	<u>540 032</u> 525 016	<u>536 875</u> 497 304

					-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>40 418</u> 38 795	<u>40 256</u> 38 795	<u>40 355</u> 38 795	<u>41 841</u> 38 795	<u>41 228</u> 38 795
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>176 738</u> 166 063	<u>175 524</u> 166 063	<u>176 265</u> 166 063	<u>187 410</u> 166 063	<u>182 816</u> 166 063

					-	-	-	-	-
225-104-0107	10-150 (71)	.	1	4500	<u>273 578</u> 257 464	<u>271 757</u> 257 464	<u>272 868</u> 257 464	<u>289 586</u> 257 464	<u>282 695</u> 257 464
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>364 482</u> 343 286	<u>362 093</u> 343 286	<u>363 550</u> 343 286	<u>385 469</u> 343 286	<u>376 435</u> 343 286
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>217 418</u> 204 830	<u>216 002</u> 204 830	<u>216 866</u> 204 830	<u>229 869</u> 204 830	<u>224 510</u> 204 830
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>46 029</u> 44 054	<u>45 827</u> 44 054	<u>45 950</u> 44 054	<u>47 808</u> 44 054	<u>47 042</u> 44 054
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>65 720</u> 61 795	<u>65 275</u> 61 795	<u>65 546</u> 61 795	<u>69 633</u> 61 795	<u>67 949</u> 61 795
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>94 437</u> 88 741	<u>93 789</u> 88 741	<u>94 184</u> 88 741	<u>100 128</u> 88 741	<u>97 679</u> 88 741
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>125 819</u> 118 321	<u>124 969</u> 118 321	<u>125 488</u> 118 321	<u>133 289</u> 118 321	<u>130 074</u> 118 321
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>70 076</u> 65 527	<u>69 549</u> 65 527	<u>69 870</u> 65 527	<u>74 700</u> 65 527	<u>72 710</u> 65 527
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>126 804</u> 119 295	<u>125 954</u> 119 295	<u>126 473</u> 119 295	<u>134 274</u> 119 295	<u>131 059</u> 119 295
225-104-0144	9-150 (17)	.	1	3200	<u>180 362</u> 169 071	<u>179 067</u> 169 071	<u>179 857</u> 169 071	<u>191 745</u> 169 071	<u>186 845</u> 169 071
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>240 290</u> 225 429	<u>238 590</u> 225 429	<u>239 627</u> 225 429	<u>255 230</u> 225 429	<u>248 799</u> 225 429

					-	-	-	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>54 560</u> 50 715	<u>54 157</u> 50 715	<u>54 382</u> 50 715	<u>57 997</u> 50 715	<u>56 779</u> 50 715
225-104-0202	1.150	.	1	1500					
225-104-0203	1.200	.	1	2000					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 774</u> 72 431	<u>76 288</u> 72 431	<u>76 584</u> 72 431	<u>81 042</u> 72 431	<u>79 205</u> 72 431
225-104-0206	2.150	.	1	1800					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>130 817</u> 122 402	<u>129 845</u> 122 402	<u>130 438</u> 122 402	<u>139 354</u> 122 402	<u>135 679</u> 122 402
225-104-0210	3.150	.	1	2300					
225-104-0211	3.200	.	1	3100					
225-104-0213	4.100	.	1	1700					
225-104-0214	4.150	.	1	2600					
225-104-0215	4.200	.	1	3500					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>92 820</u> 85 172	<u>91 973</u> 85 172	<u>92 445</u> 85 172	<u>100 036</u> 85 172	<u>97 478</u> 85 172

					-	-	-	-	-
225-104-0219	5.200	.	1	4300					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>129 158</u> 120 763	<u>128 187</u> 120 763	<u>128 779</u> 120 763	<u>137 695</u> 120 763	<u>134 020</u> 120 763
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>252 167</u> 235 449	<u>250 224</u> 235 449	<u>251 409</u> 235 449	<u>269 241</u> 235 449	<u>261 892</u> 235 449
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>199 292</u> 187 491	<u>197 956</u> 187 491	<u>198 771</u> 187 491	<u>211 031</u> 187 491	<u>205 978</u> 187 491
225-104-0226	7.150	.	1	4900					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>383 377</u> 359 955	<u>380 706</u> 359 955	<u>382 335</u> 359 955	<u>406 855</u> 359 955	<u>396 749</u> 359 955
225-104-0240	19.200	.	1	2000					
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>93 216</u> 88 393	<u>92 690</u> 88 393	<u>93 011</u> 88 393	<u>97 841</u> 88 393	<u>95 850</u> 88 393
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>122 747</u> 115 857	<u>121 978</u> 115 857	<u>122 447</u> 115 857	<u>129 505</u> 115 857	<u>126 596</u> 115 857
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>160 256</u> 151 205	<u>159 244</u> 151 205	<u>159 861</u> 151 205	<u>169 149</u> 151 205	<u>165 321</u> 151 205
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>244 816</u> 230 759	<u>243 237</u> 230 759	<u>244 200</u> 230 759	<u>258 689</u> 230 759	<u>252 717</u> 230 759

					-	-	-	-	-
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>186 866</u> 176 929	<u>185 773</u> 176 929	<u>186 440</u> 176 929	<u>196 471</u> 176 929	<u>192 337</u> 176 929
225-104-0307	12-170	.	1	4000					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>319 889</u> 300 366	<u>317 663</u> 300 366	<u>319 021</u> 300 366	<u>339 454</u> 300 366	<u>331 032</u> 300 366
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>173 213</u> 164 009	<u>172 201</u> 164 009	<u>172 818</u> 164 009	<u>182 106</u> 164 009	<u>178 278</u> 164 009
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>293 485</u> 275 991	<u>291 502</u> 275 991	<u>292 712</u> 275 991	<u>310 915</u> 275 991	<u>303 413</u> 275 991
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>95 384</u> 88 796	<u>94 699</u> 88 796	<u>95 081</u> 88 796	<u>101 226</u> 88 796	<u>99 155</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>125 394</u> 118 759	<u>124 665</u> 118 759	<u>125 110</u> 118 759	<u>131 797</u> 118 759	<u>129 041</u> 118 759
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>122 362</u> 114 413	<u>121 556</u> 114 413	<u>122 005</u> 114 413	<u>129 235</u> 114 413	<u>126 799</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300					

					-	-	-	-	-
225-104-0510	5.200	.	1	4600					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600					
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>197 760</u> 186 263	<u>196 465</u> 186 263	<u>197 255</u> 186 263	<u>209 143</u> 186 263	<u>204 244</u> 186 263
225-104-0516	8.200	.	1	6400					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>262 409</u> 247 857	<u>260 790</u> 247 857	<u>261 777</u> 247 857	<u>276 637</u> 247 857	<u>270 513</u> 247 857
225-104-0518	9.200	.	1	8000					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>215 426</u> 202 862	<u>214 009</u> 202 862	<u>214 874</u> 202 862	<u>227 876</u> 202 862	<u>222 517</u> 202 862
225-104-0520	10.200	.	1	7000					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>282 500</u> 267 138	<u>280 800</u> 267 138	<u>281 837</u> 267 138	<u>297 440</u> 267 138	<u>291 009</u> 267 138
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>389 130</u> 368 500	<u>386 863</u> 368 500	<u>388 246</u> 368 500	<u>409 050</u> 368 500	<u>400 476</u> 368 500
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>272 902</u> 257 082	<u>271 121</u> 257 082	<u>272 207</u> 257 082	<u>288 553</u> 257 082	<u>281 816</u> 257 082
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>378 636</u> 357 558	<u>376 288</u> 357 558	<u>377 720</u> 357 558	<u>399 267</u> 357 558	<u>390 387</u> 357 558

					-	-	-	-	-
225-104-0528	14.200	.	1	11600					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800					
225-104-0530	15.200	.	1	15600					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>534 005</u> 501 646	<u>530 321</u> 501 646	<u>532 568</u> 501 646	<u>566 375</u> 501 646	<u>552 441</u> 501 646
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>741 820</u> 704 423	<u>737 772</u> 704 423	<u>740 241</u> 704 423	<u>777 391</u> 704 423	<u>762 080</u> 704 423
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>1 351 994</u> 1 296 781	<u>1 346 449</u> 1 296 781	<u>1 349 832</u> 1 296 781	<u>1 400 728</u> 1 296 781	<u>1 379 751</u> 1 296 781
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							

					-	-	-	-	-
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>136 730</u> 129 103	<u>135 880</u> 129 103	<u>136 398</u> 129 103	<u>144 200</u> 129 103	<u>140 985</u> 129 103
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>135 937</u> 126 056	<u>134 889</u> 126 056	<u>135 473</u> 126 056	<u>144 871</u> 126 056	<u>141 705</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>205 306</u> 193 147	<u>203 929</u> 193 147	<u>204 769</u> 193 147	<u>217 400</u> 193 147	<u>212 194</u> 193 147
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>245 684</u> 230 187	<u>243 903</u> 230 187	<u>244 990</u> 230 187	<u>261 336</u> 230 187	<u>254 599</u> 230 187
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>309 504</u> 290 104	<u>307 277</u> 290 104	<u>308 635</u> 290 104	<u>329 068</u> 290 104	<u>320 647</u> 290 104
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500					
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>531 926</u> 497 304	<u>527 918</u> 497 304	<u>530 363</u> 497 304	<u>567 142</u> 497 304	<u>551 984</u> 497 304

225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>40 426</u> 38 795	<u>41 003</u> 40 169	<u>43 713</u> 38 795
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>176 799</u> 166 063	<u>181 125</u> 176 367	<u>201 451</u> 166 063
225-104-0107	10-150 (71)	.	1	4500	<u>273 669</u> 257 464	<u>280 158</u> 272 921	<u>310 648</u> 257 464
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>364 601</u> 343 286	<u>373 108</u> 363 551	<u>413 084</u> 343 286
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>217 489</u> 204 830	<u>222 536</u> 216 852	<u>246 250</u> 204 830
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>46 040</u> 44 054	<u>46 760</u> 45 771	<u>50 148</u> 44 054
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>65 742</u> 61 795	<u>67 328</u> 65 573	<u>74 781</u> 61 795
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>94 469</u> 88 741	<u>96 776</u> 94 237	<u>107 617</u> 88 741
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>125 862</u> 118 321	<u>128 890</u> 125 535	<u>143 118</u> 118 321
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>70 102</u> 65 527	<u>71 977</u> 69 992	<u>80 785</u> 65 527

225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>126 847</u> 119 295	<u>129 875</u> 126 508	<u>144 103</u> 119 295
225-104-0144	9-150 (17)	.	1	3200	<u>180 427</u> 169 071	<u>185 041</u> 180 063	<u>206 723</u> 169 071
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>240 375</u> 225 429	<u>246 431</u> 239 855	<u>274 888</u> 225 429
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>54 443</u> 50 715	<u>60 640</u> 50 715	<u>62 379</u> 50 715
225-104-0202	1.150	.	1	1500			
225-104-0203	1.200	.	1	2000			
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 798</u> 72 431	<u>78 528</u> 76 553	<u>86 659</u> 72 431
225-104-0206	2.150	.	1	1800			
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>130 866</u> 122 402	<u>134 326</u> 130 645	<u>150 587</u> 122 402
225-104-0210	3.150	.	1	2300			
225-104-0211	3.200	.	1	3100			

225-104-0213	4.100	.	1	1700			
225-104-0214	4.150	.	1	2600			
225-104-0215	4.200	.	1	3500			
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>92 573</u> 85 172	<u>105 588</u> 85 172	<u>109 238</u> 85 172
225-104-0219	5.200	.	1	4300			
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>129 207</u> 120 763	<u>132 667</u> 129 006	<u>148 928</u> 120 763
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>252 264</u> 235 449	<u>259 185</u> 251 936	<u>291 708</u> 235 449
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>199 359</u> 187 491	<u>204 117</u> 198 826	<u>226 477</u> 187 491
225-104-0226	7.150	.	1	4900			
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>383 511</u> 359 955	<u>393 028</u> 382 625	<u>437 746</u> 359 955
225-104-0240	19.200	.	1	2000			
225-104-0300	30 24547-2016	.					
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>93 243</u> 88 393	<u>95 117</u> 92 858	<u>103 925</u> 88 393

225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>122 785</u> 115 857	<u>125 525</u> 122 383	<u>138 398</u> 115 857
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>160 306</u> 151 205	<u>163 911</u> 159 792	<u>180 850</u> 151 205
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>244 895</u> 230 759	<u>250 518</u> 244 155	<u>276 943</u> 230 759
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>186 921</u> 176 929	<u>190 814</u> 186 203	<u>209 108</u> 176 929
225-104-0307	12-170	.	1	4000			
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>320 001</u> 300 366	<u>327 931</u> 319 258	<u>365 196</u> 300 366
225-104-0400	30 24547-2016	.					
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>173 263</u> 164 009	<u>176 868</u> 172 596	<u>193 807</u> 164 009
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>293 584</u> 275 991	<u>300 650</u> 292 822	<u>333 850</u> 275 991
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>95 185</u> 88 796	<u>105 720</u> 88 796	<u>108 675</u> 88 796

225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>125 430</u> 118 759	<u>128 026</u> 124 942	<u>140 222</u> 118 759
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>122 127</u> 114 413	<u>134 522</u> 114 413	<u>137 998</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300			
225-104-0510	5.200	.	1	4600			
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600			
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800			
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>197 825</u> 186 263	<u>202 439</u> 197 255	<u>224 121</u> 186 263
225-104-0516	8.200	.	1	6400			
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>262 490</u> 247 857	<u>268 257</u> 261 596	<u>295 359</u> 247 857
225-104-0518	9.200	.	1	8000			
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>215 497</u> 202 862	<u>220 544</u> 214 883	<u>244 258</u> 202 862
225-104-0520	10.200	.	1	7000			
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>282 585</u> 267 138	<u>288 641</u> 281 564	<u>317 098</u> 267 138

225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>389 244</u> 368 500	<u>397 318</u> 387 735	<u>435 261</u> 368 500
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>272 991</u> 257 082	<u>279 335</u> 272 195	<u>309 147</u> 257 082
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>378 753</u> 357 558	<u>387 116</u> 377 480	<u>426 414</u> 357 558
225-104-0528	14.200	.	1	11600			
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800			
225-104-0530	15.200	.	1	15600			
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200			
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000			
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>534 189</u> 501 646	<u>547 310</u> 532 903	<u>608 967</u> 501 646
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>742 022</u> 704 423	<u>756 441</u> 738 771	<u>824 196</u> 704 423
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>1 352 272</u> 1 296 781	<u>1 372 026</u> 1 343 838	<u>1 464 851</u> 1 296 781
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900			
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400			

225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100			
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900			
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800			
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>136 772</u> 129 103	<u>139 801</u> 136 316	<u>154 029</u> 129 103
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>135 632</u> 126 056	<u>151 745</u> 126 056	<u>156 264</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>205 375</u> 193 147	<u>210 277</u> 204 826	<u>233 314</u> 193 147
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>245 773</u> 230 187	<u>252 118</u> 245 300	<u>281 930</u> 230 187
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>309 615</u> 290 104	<u>317 545</u> 308 995	<u>354 811</u> 290 104
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500			
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>532 126</u> 497 304	<u>546 401</u> 531 309	<u>613 479</u> 497 304

225-105.

					,	.	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>76 921</u> 73 415	<u>77 526</u> 73 415	<u>82 860</u> 80 225	<u>81 351</u> 78 733	<u>80 745</u> 73 415	
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>58 061</u> 55 462	<u>58 507</u> 55 462	<u>62 437</u> 60 479	<u>61 326</u> 59 380	<u>60 879</u> 55 462	
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>94 280</u> 89 886	<u>95 045</u> 89 886	<u>101 782</u> 98 487	<u>99 876</u> 96 604	<u>99 111</u> 89 886	
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>71 157</u> 67 856	<u>71 731</u> 67 856	<u>76 784</u> 74 307	<u>75 354</u> 72 895	<u>74 780</u> 67 856	
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>111 410</u> 106 130	<u>112 334</u> 106 130	<u>120 475</u> 116 524	<u>118 172</u> 114 248	<u>117 247</u> 106 130	
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>83 140</u> 79 151	<u>83 841</u> 79 151	<u>90 017</u> 87 036	<u>88 270</u> 85 309	<u>87 568</u> 79 151	
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>147 430</u> 140 358	<u>148 673</u> 140 358	<u>159 621</u> 154 335	<u>156 524</u> 151 275	<u>155 280</u> 140 358	
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>111 270</u> 105 855	<u>112 226</u> 105 855	<u>120 648</u> 116 607	<u>118 265</u> 114 253	<u>117 308</u> 105 855	
225-105-0200	30 13015-2012	.								

						-	-	-	-
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>57 951</u> 55 216	<u>58 429</u> 55 216	<u>62 640</u> 60 592	<u>61 448</u> 59 415	<u>60 970</u> 55 216
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>76 294</u> 72 659	<u>76 931</u> 72 659	<u>82 546</u> 79 827	<u>80 957</u> 78 257	<u>80 319</u> 72 659
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>87 145</u> 83 109	<u>87 847</u> 83 109	<u>94 022</u> 90 994	<u>92 275</u> 89 267	<u>91 574</u> 83 109
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>111 528</u> 106 111	<u>112 485</u> 106 111	<u>120 906</u> 116 863	<u>118 523</u> 114 508	<u>117 567</u> 106 111
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>99 040</u> 94 453	<u>99 837</u> 94 453	<u>106 855</u> 103 413	<u>104 869</u> 101 450	<u>104 072</u> 94 453
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>159 805</u> 152 723	<u>161 017</u> 152 723	<u>171 684</u> 166 342	<u>168 666</u> 163 360	<u>167 454</u> 152 723
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>204 629</u> 195 378	<u>206 223</u> 195 378	<u>220 259</u> 213 297	<u>216 288</u> 209 373	<u>214 693</u> 195 378

					-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>79 795</u> 73 415	<u>79 026</u> 73 415	<u>79 495</u> 73 415	<u>86 554</u> 73 415	<u>83 645</u> 73 415
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>60 179</u> 55 462	<u>59 612</u> 55 462	<u>59 958</u> 55 462	<u>65 159</u> 55 462	<u>63 016</u> 55 462
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>97 911</u> 89 886	<u>96 939</u> 89 886	<u>97 532</u> 89 886	<u>106 448</u> 89 886	<u>102 773</u> 89 886
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>73 880</u> 67 856	<u>73 152</u> 67 856	<u>73 596</u> 67 856	<u>80 283</u> 67 856	<u>77 527</u> 67 856
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>115 797</u> 106 130	<u>114 624</u> 106 130	<u>115 340</u> 106 130	<u>126 113</u> 106 130	<u>121 673</u> 106 130
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>86 468</u> 79 151	<u>85 578</u> 79 151	<u>86 121</u> 79 151	<u>94 294</u> 79 151	<u>90 925</u> 79 151
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>153 330</u> 140 358	<u>151 751</u> 140 358	<u>152 714</u> 140 358	<u>167 203</u> 140 358	<u>161 232</u> 140 358
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>115 809</u> 105 855	<u>114 594</u> 105 855	<u>115 335</u> 105 855	<u>126 480</u> 105 855	<u>121 887</u> 105 855
225-105-0200	30 13015-2012	.							

					-	-	-	-	-
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>60 220</u> 55 216	<u>59 613</u> 55 216	<u>59 983</u> 55 216	<u>65 556</u> 55 216	<u>63 259</u> 55 216
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>79 319</u> 72 659	<u>78 510</u> 72 659	<u>79 004</u> 72 659	<u>86 434</u> 72 659	<u>83 372</u> 72 659
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>90 474</u> 83 109	<u>89 583</u> 83 109	<u>90 126</u> 83 109	<u>98 300</u> 83 109	<u>94 931</u> 83 109
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>116 067</u> 106 111	<u>114 853</u> 106 111	<u>115 593</u> 106 111	<u>126 739</u> 106 111	<u>122 145</u> 106 111
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>102 822</u> 94 453	<u>101 810</u> 94 453	<u>102 427</u> 94 453	<u>111 715</u> 94 453	<u>107 887</u> 94 453
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>165 554</u> 152 723	<u>164 016</u> 152 723	<u>164 954</u> 152 723	<u>179 072</u> 152 723	<u>173 253</u> 152 723
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>212 194</u> 195 378	<u>210 170</u> 195 378	<u>211 404</u> 195 378	<u>229 980</u> 195 378	<u>222 324</u> 195 378

225-105-0100	30 13015-2012	.					
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>79 834</u> 73 415	<u>82 573</u> 79 941	<u>95 447</u> 73 415
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>60 208</u> 55 462	<u>62 226</u> 60 270	<u>71 712</u> 55 462
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>97 959</u> 89 886	<u>101 420</u> 98 129	<u>117 681</u> 89 886
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>73 917</u> 67 856	<u>76 512</u> 74 039	<u>88 708</u> 67 856
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>115 856</u> 106 130	<u>120 038</u> 116 091	<u>139 687</u> 106 130
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>86 513</u> 79 151	<u>89 685</u> 86 708	<u>104 591</u> 79 151
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>153 409</u> 140 358	<u>159 033</u> 153 754	<u>185 457</u> 140 358
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>115 869</u> 105 855	<u>120 195</u> 116 160	<u>140 522</u> 105 855
225-105-0200	30 13015-2012	.					

225-105-0201	24	.	1	1500	<u>60 251</u> 55 216	<u>62 413</u> 60 368	<u>72 577</u> 55 216
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>79 360</u> 72 659	<u>82 244</u> 79 529	<u>95 795</u> 72 659
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>90 518</u> 83 109	<u>93 690</u> 90 666	<u>108 597</u> 83 109
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>116 128</u> 106 111	<u>120 453</u> 116 415	<u>140 780</u> 106 111
225-105-0300	20 13015-2012	.					
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>102 873</u> 94 453	<u>106 477</u> 103 040	<u>123 416</u> 94 453
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>165 631</u> 152 723	<u>171 111</u> 165 776	<u>196 857</u> 152 723
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>212 295</u> 195 378	<u>219 505</u> 212 552	<u>253 382</u> 195 378

225-106.

				,	.	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0403	15	.	1	900	<u>32 145</u> 30 536	<u>32 432</u> 30 536	<u>34 959</u> 33 761	<u>34 244</u> 33 055	<u>33 957</u> 30 536

				,	-	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0403	15	.	1	900	<u>33 507</u> 30 536	<u>33 143</u> 30 536	<u>33 365</u> 30 536	<u>36 708</u> 30 536	<u>35 330</u> 30 536

8.04-08-2024

300

				,			
225-106-0400	24547-2016	.					
225-106-0403	15	.	1	900	<u>33 525</u> 30 536	<u>34 823</u> 33 627	<u>40 921</u> 30 536

225-107.

				,	.	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300	<u>11 765</u> 11 216	<u>11 861</u> 11 216	<u>12 703</u> 12 291	<u>12 465</u> 12 056	<u>12 369</u> 11 216
225-107-0102	19	.	1	500	<u>21 414</u> 20 478	<u>21 573</u> 20 478	<u>22 977</u> 22 270	<u>22 580</u> 21 877	<u>22 421</u> 20 478

						-	-	-	-
225-107-0103	20	.	1	600	<u>26 900</u> 25 762	<u>27 091</u> 25 762	<u>28 775</u> 27 912	<u>28 299</u> 27 441	<u>28 107</u> 25 762
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>76 169</u> 72 536	<u>76 807</u> 72 536	<u>82 421</u> 79 704	<u>80 833</u> 78 134	<u>80 195</u> 72 536
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>57 187</u> 54 461	<u>57 665</u> 54 461	<u>61 876</u> 59 837	<u>60 684</u> 58 660	<u>60 206</u> 54 461
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>49 028</u> 46 672	<u>49 442</u> 46 672	<u>53 092</u> 51 331	<u>52 059</u> 50 311	<u>51 644</u> 46 672
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>46 209</u> 44 160	<u>46 560</u> 44 160	<u>49 648</u> 48 102	<u>48 774</u> 47 239	<u>48 423</u> 44 160
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>40 226</u> 38 384	<u>40 545</u> 38 384	<u>43 352</u> 41 968	<u>42 558</u> 41 183	<u>42 239</u> 38 384
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>41 476</u> 39 620	<u>41 795</u> 39 620	<u>44 602</u> 43 204	<u>43 808</u> 42 419	<u>43 489</u> 39 620
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>52 516</u> 50 119	<u>52 930</u> 50 119	<u>56 580</u> 54 778	<u>55 547</u> 53 758	<u>55 133</u> 50 119
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>67 054</u> 64 075	<u>67 564</u> 64 075	<u>72 056</u> 69 809	<u>70 785</u> 68 554	<u>70 275</u> 64 075
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>49 457</u> 47 369	<u>49 807</u> 47 369	<u>52 895</u> 51 311	<u>52 022</u> 50 448	<u>51 671</u> 47 369
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>65 117</u> 62 297	<u>65 595</u> 62 297	<u>69 806</u> 67 673	<u>68 615</u> 66 496	<u>68 136</u> 62 297

8.04-08-2024

302

						-	-	-	-
225-107-0114	11	.	1	300	<u>12 600</u> 12 041	<u>12 696</u> 12 041	<u>13 538</u> 13 116	<u>13 300</u> 12 881	<u>13 204</u> 12 041
225-107-0115	12	.	1	500	<u>23 124</u> 22 167	<u>23 283</u> 22 167	<u>24 687</u> 23 959	<u>24 290</u> 23 567	<u>24 130</u> 22 167
225-107-0116	13	.	1	600	<u>28 082</u> 26 930	<u>28 274</u> 26 930	<u>29 958</u> 29 081	<u>29 481</u> 28 610	<u>29 290</u> 26 930
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>14 016</u> 13 509	<u>14 096</u> 13 509	<u>14 798</u> 14 405	<u>14 599</u> 14 209	<u>14 520</u> 13 509
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>13 772</u> 13 029	<u>13 907</u> 13 029	<u>15 101</u> 14 552	<u>14 763</u> 14 218	<u>14 627</u> 13 029

					-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							

					-	-	-	-	-
225-107-0101	18	.	1	300	<u>12 219</u> 11 216	<u>12 098</u> 11 216	<u>12 172</u> 11 216	<u>13 286</u> 11 216	<u>12 827</u> 11 216
225-107-0102	19	.	1	500	<u>22 171</u> 20 478	<u>21 968</u> 20 478	<u>22 092</u> 20 478	<u>23 949</u> 20 478	<u>23 184</u> 20 478
225-107-0103	20	.	1	600	<u>27 807</u> 25 762	<u>27 564</u> 25 762	<u>27 713</u> 25 762	<u>29 942</u> 25 762	<u>29 023</u> 25 762
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>79 195</u> 72 536	<u>78 386</u> 72 536	<u>78 879</u> 72 536	<u>86 310</u> 72 536	<u>83 247</u> 72 536
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>59 456</u> 54 461	<u>58 849</u> 54 461	<u>59 219</u> 54 461	<u>64 792</u> 54 461	<u>62 495</u> 54 461
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>50 995</u> 46 672	<u>50 468</u> 46 672	<u>50 789</u> 46 672	<u>55 619</u> 46 672	<u>53 628</u> 46 672
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>47 873</u> 44 160	<u>47 428</u> 44 160	<u>47 700</u> 44 160	<u>51 786</u> 44 160	<u>50 102</u> 44 160
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>41 739</u> 38 384	<u>41 334</u> 38 384	<u>41 581</u> 38 384	<u>45 296</u> 38 384	<u>43 765</u> 38 384
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>42 989</u> 39 620	<u>42 585</u> 39 620	<u>42 832</u> 39 620	<u>46 547</u> 39 620	<u>45 015</u> 39 620
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>54 483</u> 50 119	<u>53 957</u> 50 119	<u>54 278</u> 50 119	<u>59 107</u> 50 119	<u>57 117</u> 50 119
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>69 475</u> 64 075	<u>68 827</u> 64 075	<u>69 222</u> 64 075	<u>75 166</u> 64 075	<u>72 716</u> 64 075

					-	-	-	-	-
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>51 121</u> 47 369	<u>50 676</u> 47 369	<u>50 947</u> 47 369	<u>55 034</u> 47 369	<u>53 350</u> 47 369
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>67 386</u> 62 297	<u>66 779</u> 62 297	<u>67 150</u> 62 297	<u>72 722</u> 62 297	<u>70 425</u> 62 297
225-107-0114	11	.	1	300	<u>13 054</u> 12 041	<u>12 932</u> 12 041	<u>13 007</u> 12 041	<u>14 121</u> 12 041	<u>13 662</u> 12 041
225-107-0115	12	.	1	500	<u>23 880</u> 22 167	<u>23 678</u> 22 167	<u>23 801</u> 22 167	<u>25 659</u> 22 167	<u>24 893</u> 22 167
225-107-0116	13	.	1	600	<u>28 990</u> 26 930	<u>28 747</u> 26 930	<u>28 895</u> 26 930	<u>31 124</u> 26 930	<u>30 206</u> 26 930
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>14 395</u> 13 509	<u>14 293</u> 13 509	<u>14 355</u> 13 509	<u>15 284</u> 13 509	<u>14 901</u> 13 509
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 415</u> 13 029	<u>14 243</u> 13 029	<u>14 348</u> 13 029	<u>15 927</u> 13 029	<u>15 276</u> 13 029

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.					
225-107-0101	18	.	1	300	<u>12 225</u> 11 216	<u>12 658</u> 12 247	<u>14 690</u> 11 216
225-107-0102	19	.	1	500	<u>22 181</u> 20 478	<u>22 902</u> 22 195	<u>26 289</u> 20 478
225-107-0103	20	.	1	600	<u>27 819</u> 25 762	<u>28 685</u> 27 823	<u>32 750</u> 25 762
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>79 236</u> 72 536	<u>82 120</u> 79 406	<u>95 671</u> 72 536
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>59 487</u> 54 461	<u>61 649</u> 59 613	<u>71 813</u> 54 461
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>51 021</u> 46 672	<u>52 895</u> 51 137	<u>61 704</u> 46 672
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>47 896</u> 44 160	<u>49 482</u> 47 938	<u>56 935</u> 44 160
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>41 759</u> 38 384	<u>43 201</u> 41 819	<u>49 977</u> 38 384
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>43 010</u> 39 620	<u>44 452</u> 43 054	<u>51 227</u> 39 620

225-107-0110	2	.	1	1300	<u>54 509</u> 50 119	<u>56 384</u> 54 584	<u>65 192</u> 50 119
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>69 507</u> 64 075	<u>71 814</u> 69 571	<u>82 655</u> 64 075
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>51 143</u> 47 369	<u>52 729</u> 51 147	<u>60 182</u> 47 369
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>67 417</u> 62 297	<u>69 580</u> 67 450	<u>79 743</u> 62 297
225-107-0114	11	.	1	300	<u>13 060</u> 12 041	<u>13 493</u> 13 072	<u>15 525</u> 12 041
225-107-0115	12	.	1	500	<u>23 890</u> 22 167	<u>24 611</u> 23 884	<u>27 999</u> 22 167
225-107-0116	13	.	1	600	<u>29 002</u> 26 930	<u>29 867</u> 28 991	<u>33 933</u> 26 930
225-107-0200	13015-2012	.					
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>14 400</u> 13 509	<u>14 760</u> 14 368	<u>16 454</u> 13 509
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 424</u> 13 029	<u>15 036</u> 14 488	<u>17 916</u> 13 029

225-108.

					,	.	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>154 574</u> 149 326	<u>155 371</u> 149 326	<u>162 388</u> 158 285	<u>160 402</u> 156 323	<u>159 610</u> 149 326	

					,	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>158 359</u> 149 326	<u>157 346</u> 149 326	<u>157 964</u> 149 326	<u>167 259</u> 149 326	<u>163 428</u> 149 326	

225-108-0100	13015-2012	3					
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>158 410</u> 149 326	<u>162 010</u> 157 913	<u>178 970</u> 149 326

225-109.

						-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>91 345</u> 87 259	<u>92 046</u> 87 259	<u>98 222</u> 95 144	<u>96 475</u> 93 417	<u>95 773</u> 87 259
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>114 947</u> 109 625	<u>115 871</u> 109 625	<u>124 012</u> 120 018	<u>121 709</u> 117 742	<u>120 784</u> 109 625
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>206 791</u> 197 241	<u>208 449</u> 197 241	<u>223 046</u> 215 878	<u>218 916</u> 211 796	<u>217 258</u> 197 241

						-	-	-	-
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>85 128</u> 80 706	<u>85 925</u> 80 706	<u>92 943</u> 89 666	<u>90 958</u> 87 704	<u>90 160</u> 80 706
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>124 990</u> 119 277	<u>125 979</u> 119 277	<u>134 681</u> 130 387	<u>132 219</u> 127 954	<u>131 230</u> 119 277
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>134 115</u> 126 792	<u>135 454</u> 126 792	<u>147 244</u> 141 844	<u>143 909</u> 138 548	<u>142 569</u> 126 792
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>212 299</u> 202 411	<u>214 021</u> 202 411	<u>229 179</u> 221 764	<u>224 891</u> 217 526	<u>223 169</u> 202 411
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>136 098</u> 129 297	<u>137 309</u> 129 297	<u>147 976</u> 142 916	<u>144 958</u> 139 933	<u>143 747</u> 129 297
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>218 510</u> 207 046	<u>220 582</u> 207 046	<u>238 828</u> 230 342	<u>233 666</u> 225 240	<u>231 593</u> 207 046
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>99 878</u> 94 871	<u>100 770</u> 94 871	<u>108 631</u> 104 906	<u>106 407</u> 102 709	<u>105 514</u> 94 871
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>256 631</u> 245 125	<u>258 607</u> 245 125	<u>276 012</u> 267 345	<u>271 088</u> 262 479	<u>269 111</u> 245 125
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>79 304</u> 75 634	<u>79 942</u> 75 634	<u>85 556</u> 82 802	<u>83 968</u> 81 232	<u>83 330</u> 75 634
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>149 801</u> 142 019	<u>151 204</u> 142 019	<u>163 555</u> 157 788	<u>160 061</u> 154 335	<u>158 658</u> 142 019
225-109-0200	20 13015-2012	.							

						-	-	-	-
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>64 480</u> 61 531	<u>64 990</u> 61 531	<u>69 481</u> 67 266	<u>68 211</u> 66 010	<u>67 700</u> 61 531
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>93 708</u> 88 365	<u>94 696</u> 88 365	<u>103 398</u> 99 475	<u>100 936</u> 97 042	<u>99 948</u> 88 365
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>97 631</u> 93 061	<u>98 428</u> 93 061	<u>105 446</u> 102 021	<u>103 461</u> 100 059	<u>102 664</u> 93 061
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>134 617</u> 128 926	<u>135 573</u> 128 926	<u>143 995</u> 139 678	<u>141 612</u> 137 323	<u>140 656</u> 128 926
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>137 836</u> 130 742	<u>139 112</u> 130 742	<u>150 340</u> 145 078	<u>147 163</u> 141 938	<u>145 888</u> 130 742
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>213 436</u> 204 217	<u>214 998</u> 204 217	<u>228 754</u> 221 778	<u>224 862</u> 217 933	<u>223 299</u> 204 217
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>296 765</u> 283 964	<u>298 933</u> 283 964	<u>318 022</u> 308 335	<u>312 621</u> 302 998	<u>310 453</u> 283 964

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>94 674</u> 87 259	<u>93 783</u> 87 259	<u>94 326</u> 87 259	<u>102 499</u> 87 259	<u>99 131</u> 87 259
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>119 334</u> 109 625	<u>118 160</u> 109 625	<u>118 876</u> 109 625	<u>129 650</u> 109 625	<u>125 210</u> 109 625
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>214 658</u> 197 241	<u>212 553</u> 197 241	<u>213 837</u> 197 241	<u>233 156</u> 197 241	<u>225 194</u> 197 241
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>88 911</u> 80 706	<u>87 899</u> 80 706	<u>88 516</u> 80 706	<u>97 803</u> 80 706	<u>93 976</u> 80 706
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>129 681</u> 119 277	<u>128 426</u> 119 277	<u>129 191</u> 119 277	<u>140 708</u> 119 277	<u>135 961</u> 119 277
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>140 470</u> 126 792	<u>138 769</u> 126 792	<u>139 807</u> 126 792	<u>155 410</u> 126 792	<u>148 979</u> 126 792
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>220 469</u> 202 411	<u>218 283</u> 202 411	<u>219 616</u> 202 411	<u>239 678</u> 202 411	<u>231 410</u> 202 411
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>141 847</u> 129 297	<u>140 309</u> 129 297	<u>141 247</u> 129 297	<u>155 364</u> 129 297	<u>149 546</u> 129 297
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>228 344</u> 207 046	<u>225 712</u> 207 046	<u>227 317</u> 207 046	<u>251 465</u> 207 046	<u>241 513</u> 207 046
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>104 114</u> 94 871	<u>102 981</u> 94 871	<u>103 672</u> 94 871	<u>114 074</u> 94 871	<u>109 787</u> 94 871

					-	-	-	-	-
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>266 011</u> 245 125	<u>263 502</u> 245 125	<u>265 032</u> 245 125	<u>288 066</u> 245 125	<u>278 573</u> 245 125
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>82 330</u> 75 634	<u>81 521</u> 75 634	<u>82 014</u> 75 634	<u>89 445</u> 75 634	<u>86 382</u> 75 634
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>156 458</u> 142 019	<u>154 677</u> 142 019	<u>155 763</u> 142 019	<u>172 110</u> 142 019	<u>165 372</u> 142 019
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>66 901</u> 61 531	<u>66 253</u> 61 531	<u>66 648</u> 61 531	<u>72 592</u> 61 531	<u>70 142</u> 61 531
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>98 398</u> 88 365	<u>97 143</u> 88 365	<u>97 909</u> 88 365	<u>109 425</u> 88 365	<u>104 679</u> 88 365
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>101 414</u> 93 061	<u>100 402</u> 93 061	<u>101 019</u> 93 061	<u>110 307</u> 93 061	<u>106 479</u> 93 061
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>139 156</u> 128 926	<u>137 942</u> 128 926	<u>138 682</u> 128 926	<u>149 828</u> 128 926	<u>145 234</u> 128 926
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>143 888</u> 130 742	<u>142 269</u> 130 742	<u>143 257</u> 130 742	<u>158 117</u> 130 742	<u>151 992</u> 130 742
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>220 850</u> 204 217	<u>218 866</u> 204 217	<u>220 076</u> 204 217	<u>238 280</u> 204 217	<u>230 777</u> 204 217
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>307 053</u> 283 964	<u>304 301</u> 283 964	<u>305 980</u> 283 964	<u>331 242</u> 283 964	<u>320 830</u> 283 964

225-109-0100	20 13015-2012	.					
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>94 718</u> 87 259	<u>97 890</u> 94 816	<u>112 796</u> 87 259
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>119 393</u> 109 625	<u>123 574</u> 119 586	<u>143 223</u> 109 625
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>214 764</u> 197 241	<u>222 262</u> 215 102	<u>257 494</u> 197 241
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>88 961</u> 80 706	<u>92 566</u> 89 293	<u>109 505</u> 80 706
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>129 743</u> 119 277	<u>134 213</u> 129 925	<u>155 217</u> 119 277
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>140 555</u> 126 792	<u>146 611</u> 141 218	<u>175 068</u> 126 792
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>220 578</u> 202 411	<u>228 365</u> 220 959	<u>264 952</u> 202 411
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>141 924</u> 129 297	<u>147 403</u> 142 349	<u>173 150</u> 129 297
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>228 475</u> 207 046	<u>237 848</u> 229 372	<u>281 889</u> 207 046
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>104 171</u> 94 871	<u>108 208</u> 104 489	<u>127 179</u> 94 871

225-109-0111	78	.	1	6200	<u>266 137</u> 245 125	<u>275 077</u> 266 421	<u>317 085</u> 245 125
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>82 371</u> 75 634	<u>85 254</u> 82 504	<u>98 806</u> 75 634
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>156 547</u> 142 019	<u>162 891</u> 157 132	<u>192 704</u> 142 019
225-109-0200	20 13015-2012	.					
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>66 933</u> 61 531	<u>69 240</u> 67 027	<u>80 081</u> 61 531
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>98 461</u> 88 365	<u>102 931</u> 99 013	<u>123 935</u> 88 365
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>101 464</u> 93 061	<u>105 069</u> 101 648	<u>122 008</u> 93 061
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>139 217</u> 128 926	<u>143 542</u> 139 230	<u>163 869</u> 128 926
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>143 969</u> 130 742	<u>149 737</u> 144 481	<u>176 839</u> 130 742
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>220 949</u> 204 217	<u>228 014</u> 221 048	<u>261 214</u> 204 217
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>307 191</u> 283 964	<u>316 996</u> 307 321	<u>363 069</u> 283 964

225-2.
225-202.

					,	.	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>108 505</u> 103 840	<u>109 294</u> 103 840	<u>116 402</u> 112 869	<u>114 401</u> 110 892	<u>113 487</u> 103 840	
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>86 193</u> 81 754	<u>86 990</u> 81 754	<u>93 963</u> 90 671	<u>91 987</u> 88 718	<u>91 231</u> 81 754	
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>19 910</u> 19 365	<u>20 046</u> 19 365			<u>20 276</u> 19 365	
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>17 835</u> 17 351	<u>17 953</u> 17 351			<u>18 153</u> 17 351	
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 510</u> 8 284	<u>8 562</u> 8 284			<u>8 651</u> 8 284	

				,	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 250</u> 103 840	<u>111 248</u> 103 840	<u>111 859</u> 103 840	<u>121 054</u> 103 840	<u>117 264</u> 103 840
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>89 979</u> 81 754	<u>88 966</u> 81 754	<u>89 584</u> 81 754	<u>98 883</u> 81 754	<u>95 051</u> 81 754
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>20 291</u> 19 365	<u>20 214</u> 19 365	<u>20 257</u> 19 365		<u>20 712</u> 19 365
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>18 165</u> 17 351	<u>18 099</u> 17 351	<u>18 136</u> 17 351		<u>18 531</u> 17 351
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 656</u> 8 284	<u>8 627</u> 8 284	<u>8 643</u> 8 284		<u>8 818</u> 8 284

225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 300</u> 103 840	<u>116 022</u> 112 493	<u>132 638</u> 103 840
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>90 030</u> 81 754	<u>93 587</u> 90 300	<u>110 598</u> 81 754
225-202-1200	13015-2012	.					
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>20 268</u> 19 365		
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>18 146</u> 17 351		
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 648</u> 8 284		

225-203.

					,	.	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>103 452</u> 98 799	<u>104 252</u> 98 799	<u>111 309</u> 107 805	<u>109 313</u> 105 833	<u>108 504</u> 98 799
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>51 295</u> 47 874	<u>52 204</u> 47 874	<u>67 279</u> 47 874	<u>64 120</u> 47 874	<u>55 345</u> 47 874
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>112 153</u> 107 353	<u>112 963</u> 107 353	<u>120 053</u> 116 418	<u>118 044</u> 114 433	<u>117 269</u> 107 353	
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0901	20-10	.	1	240		<u>30 793</u> 29 826				<u>31 083</u> 29 826
225-203-0903	20-5	.	1	175		<u>21 543</u> 20 856				<u>21 755</u> 20 856
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20		<u>2 548</u> 2 467				<u>2 572</u> 2 467

8.04-08-2024

				,	.	-	-	-	-
225-203-1002	10	.	1	40		<u>4 979</u> 4 821			<u>5 028</u> 4 821
225-203-1005	9	.	1	1000		<u>106 192</u> 102 598			<u>107 404</u> 102 598

				,	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>107 249</u> 98 799	<u>106 233</u> 98 799	<u>106 853</u> 98 799	<u>116 178</u> 98 799	<u>112 335</u> 98 799
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 408</u> 47 874	<u>54 259</u> 47 874	<u>55 029</u> 47 874	<u>63 938</u> 47 874	<u>60 280</u> 47 874
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>115 998</u> 107 353	<u>114 969</u> 107 353	<u>115 597</u> 107 353	<u>125 041</u> 107 353	<u>121 149</u> 107 353

					-	-	-	-	-
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>31 102</u> 29 826	<u>31 005</u> 29 826	<u>31 059</u> 29 826		<u>31 634</u> 29 826
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>21 768</u> 20 856	<u>21 698</u> 20 856	<u>21 737</u> 20 856		<u>22 157</u> 20 856
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 573</u> 2 467	<u>2 565</u> 2 467	<u>2 570</u> 2 467		<u>2 618</u> 2 467
225-203-1002	10	.	1	40	<u>5 031</u> 4 821	<u>5 015</u> 4 821	<u>5 024</u> 4 821		<u>5 119</u> 4 821
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>107 480</u> 102 598	<u>107 077</u> 102 598	<u>107 302</u> 102 598		<u>109 699</u> 102 598

225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>107 300</u> 98 799	<u>110 930</u> 107 431	<u>127 926</u> 98 799
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 251</u> 47 874	<u>70 316</u> 47 874	<u>75 176</u> 47 874
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>116 050</u> 107 353	<u>119 672</u> 116 041	<u>136 939</u> 107 353
225-203-0900	13015-2012	.					
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>31 074</u> 29 826		
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>21 748</u> 20 856		
225-203-1000	13015-2012	.					
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 571</u> 2 467		
225-203-1002	10	.	1	40	<u>5 026</u> 4 821		

				,			
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>107 363</u> 102 598		

225-204.

				,	.	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>265 785</u> 258 548				
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>283 654</u> 275 662				
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>225 142</u> 218 298				
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>814 384</u> 793 150	<u>1 306 861</u> 1 271 408			<u>1 314 737</u> 1 271 408
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>958 254</u> 933 390	<u>1 512 030</u> 1 471 042			<u>1 521 118</u> 1 471 042

						-	-	-	-
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 516 040</u> 1 477 728	<u>2 389 765</u> 2 326 880			<u>2 402 610</u> 2 326 880
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 546 559</u> 1 506 838	<u>2 440 942</u> 2 375 541			<u>2 454 998</u> 2 375 541
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>194 941</u> 189 904				
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>141 324</u> 136 372	<u>142 089</u> 136 372	<u>148 826</u> 144 974	<u>146 920</u> 143 090	<u>146 155</u> 136 372
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>196 286</u> 190 493	<u>316 526</u> 306 690			<u>319 434</u> 306 690
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>221 878</u> 215 178	<u>362 589</u> 351 094			<u>366 103</u> 351 094
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>241 282</u> 233 779	<u>242 365</u> 233 779	<u>251 910</u> 245 965	<u>249 209</u> 243 296	<u>248 125</u> 233 779
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>340 257</u> 330 831	<u>545 023</u> 529 195			<u>549 143</u> 529 195
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>306 653</u> 296 902	<u>308 081</u> 296 902	<u>320 658</u> 312 958	<u>317 099</u> 309 442	<u>315 671</u> 296 902
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>319 691</u> 309 785	<u>321 119</u> 309 785	<u>333 695</u> 325 841	<u>330 137</u> 322 325	<u>328 708</u> 309 785
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>413 424</u> 400 620				

						-	-	-	-
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>414 327</u> 401 667				
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>498 217</u> 483 021				
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>700 394</u> 681 234	<u>1 117 192</u> 1 085 156			<u>1 125 311</u> 1 085 156
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>332 194</u> 322 386	<u>333 565</u> 322 386	<u>345 636</u> 337 797	<u>342 221</u> 334 422	<u>340 850</u> 322 386
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>475 726</u> 461 554	<u>477 718</u> 461 554	<u>495 263</u> 483 953	<u>490 299</u> 479 048	<u>488 306</u> 461 554
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>891 146</u> 867 597	<u>1 415 241</u> 1 376 152			<u>1 424 330</u> 1 376 152
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>193 178</u> 187 446	<u>311 438</u> 301 702			<u>314 346</u> 301 702
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>190 321</u> 184 986	<u>296 644</u> 287 834			<u>299 043</u> 287 834
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>117 280</u> 112 632	<u>119 357</u> 112 632			<u>122 871</u> 112 632
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>132 642</u> 128 016				
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>174 173</u> 168 085				

						-	-	-	-
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>261 401</u> 253 926	<u>417 311</u> 404 744			<u>420 825</u> 404 744
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>250 480</u> 241 030	<u>252 083</u> 241 030	<u>264 433</u> 256 017	<u>261 211</u> 252 833	<u>260 215</u> 241 030
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>342 203</u> 329 640	<u>344 307</u> 329 640	<u>360 516</u> 349 311	<u>356 286</u> 345 131	<u>354 980</u> 329 640
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>329 784</u> 319 673				
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>439 505</u> 425 824				
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>880 896</u> 858 156	<u>1 382 071</u> 1 344 765			<u>1 390 250</u> 1 344 765
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>263 718</u> 255 599				
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>174 133</u> 168 953	<u>175 694</u> 168 953			<u>178 335</u> 168 953
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>206 320</u> 200 039	<u>208 297</u> 200 039			<u>211 641</u> 200 039
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>515 341</u> 503 033				
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>330 285</u> 321 784				

						-	-	-	-
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>359 688</u> 350 205				
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>280 011</u> 271 727				
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>321 499</u> 312 441				
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>965 447</u> 941 454				
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>273 681</u> 265 925				
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>377 674</u> 366 826				
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>258 693</u> 249 824	<u>260 048</u> 249 824	<u>271 978</u> 265 056	<u>268 603</u> 261 720	<u>267 248</u> 249 824
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>288 150</u> 278 875				
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>296 370</u> 286 934				
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>342 229</u> 329 640	<u>344 222</u> 329 640	<u>361 767</u> 352 040	<u>356 803</u> 347 135	<u>354 810</u> 329 640
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>359 364</u> 346 571	<u>361 356</u> 346 571	<u>378 901</u> 368 971	<u>373 937</u> 364 066	<u>371 944</u> 346 571

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>324 742</u> 313 839				
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>342 573</u> 331 320				
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>249 794</u> 241 030	<u>251 148</u> 241 030	<u>263 079</u> 256 262	<u>259 704</u> 252 927	<u>258 348</u> 241 030
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 144</u> 208 584				
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>235 593</u> 229 370				
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>281 918</u> 274 446				
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>380 027</u> 369 554				
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>388 408</u> 377 771				
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>440 979</u> 428 890				
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>449 361</u> 437 107				

						-	-	-	-
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>535 076</u> 520 494				
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>605 284</u> 588 410				
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>612 064</u> 595 057				
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>372 505</u> 362 544				
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>471 121</u> 458 619				
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>595 884</u> 580 434				
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>691 007</u> 673 246				
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>658 341</u> 641 221				
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>685 972</u> 669 257				
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>623 988</u> 607 987				
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>721 946</u> 703 578				

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>503 663</u> 490 523				
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>685 507</u> 666 719				
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>875 053</u> 851 496				
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>888 361</u> 865 394				
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 089 577</u> 1 061 652				
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>803 679</u> 782 372				
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 016 481</u> 989 989				
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 117 188</u> 1 088 722				
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>925 136</u> 901 407				
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 216 995</u> 1 186 004				
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 050 867</u> 1 024 673				

						-	-	-	-
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 178 289</u> 1 148 058				
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>952 624</u> 928 356				
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 243 374</u> 1 211 866				
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>47 560</u> 45 972	<u>47 799</u> 45 972	<u>49 905</u> 48 660	<u>49 309</u> 48 072	<u>49 070</u> 45 972
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>35 896</u> 34 585				
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>51 370</u> 49 917	<u>51 643</u> 49 917	<u>56 163</u> 49 917	<u>55 216</u> 49 917	<u>52 584</u> 49 917
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>39 959</u> 38 393	<u>40 214</u> 38 393	<u>42 459</u> 41 260	<u>41 824</u> 40 632	<u>41 569</u> 38 393
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>42 651</u> 40 780	<u>42 969</u> 40 780	<u>45 776</u> 44 364	<u>44 982</u> 43 579	<u>44 663</u> 40 780
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>96 860</u> 94 107	<u>97 234</u> 94 107	<u>100 533</u> 98 318	<u>99 599</u> 97 396	<u>99 225</u> 94 107
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>53 794</u> 51 553	<u>54 169</u> 51 553	<u>57 467</u> 55 764	<u>56 534</u> 54 842	<u>56 160</u> 51 553

						-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>59 977</u> 57 730	<u>60 335</u> 57 730	<u>63 493</u> 61 762	<u>62 600</u> 60 879	<u>62 241</u> 57 730
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>55 701</u> 53 505	<u>56 060</u> 53 505	<u>59 218</u> 57 537	<u>58 325</u> 56 654	<u>57 966</u> 53 505
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>60 421</u> 58 162	<u>60 781</u> 58 162	<u>63 953</u> 62 212	<u>63 056</u> 61 325	<u>62 695</u> 58 162
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484				
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>261 037</u> 253 096	<u>262 168</u> 253 096	<u>272 134</u> 265 818	<u>269 314</u> 263 032	<u>268 182</u> 253 096
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>262 473</u> 254 515	<u>263 605</u> 254 515	<u>273 571</u> 267 238	<u>270 751</u> 264 452	<u>269 619</u> 254 515
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>235 446</u> 227 808	<u>236 577</u> 227 808	<u>246 543</u> 240 531	<u>243 723</u> 237 745	<u>242 591</u> 227 808
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484				
225-204-0320	7-13	.	1	1820	<u>142 568</u> 138 393	<u>143 148</u> 138 393	<u>148 257</u> 144 916	<u>146 811</u> 143 487	<u>146 231</u> 138 393
225-204-0600	937-92	.							

						-	-	-	-
225-204-0601	1	.	1	800	<u>65 279</u> 63 413	<u>65 534</u> 63 413	<u>67 779</u> 66 280	<u>67 144</u> 65 652	<u>66 889</u> 63 413
225-204-0602	2	.	1	675	<u>53 045</u> 51 495	<u>53 260</u> 51 495	<u>55 155</u> 53 914	<u>54 619</u> 53 384	<u>54 404</u> 51 495
225-204-0603	3	.	1	550	<u>47 313</u> 46 001	<u>47 488</u> 46 001	<u>49 032</u> 47 972	<u>48 595</u> 47 540	<u>48 420</u> 46 001
225-204-0604	4	.	1	475	<u>41 653</u> 40 511	<u>41 804</u> 40 511	<u>43 138</u> 42 213	<u>42 761</u> 41 840	<u>42 609</u> 40 511
225-204-0605	5	.	1	400	<u>35 479</u> 34 513	<u>35 607</u> 34 513	<u>36 730</u> 35 946	<u>36 412</u> 35 632	<u>36 284</u> 34 513
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>37 570</u> 36 579	<u>37 698</u> 36 579	<u>38 820</u> 38 012	<u>38 503</u> 37 698	<u>38 375</u> 36 579
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 257</u> 14 667	<u>15 353</u> 14 667	<u>15 107</u> 14 667	<u>15 107</u> 14 667	<u>15 861</u> 14 667
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 759</u> 17 267				
225-204-1000	13015-2012 -	.							
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>177 591</u> 172 692				

						-	-	-	-
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>290 250</u> 282 785				
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>194 482</u> 188 886				
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>337 124</u> 327 861				
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>74 682</u> 72 630				
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>69 380</u> 67 433				
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>63 218</u> 61 391				
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1504	5	.	1	500	<u>50 488</u> 49 207	<u>50 648</u> 49 207	<u>52 051</u> 50 999	<u>51 654</u> 50 607	<u>51 495</u> 49 207
225-204-1512	1	.	1	500	<u>38 175</u> 37 040	<u>38 335</u> 37 040	<u>39 738</u> 38 832	<u>39 341</u> 38 440	<u>39 182</u> 37 040

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					
225-204-0103	2- -	.	1	3000					
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 315 234</u> 1 271 408	<u>1 312 616</u> 1 271 408	<u>1 314 074</u> 1 271 408		<u>1 329 655</u> 1 271 408
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 521 692</u> 1 471 042	<u>1 518 670</u> 1 471 042	<u>1 520 353</u> 1 471 042		<u>1 538 331</u> 1 471 042
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 403 421</u> 2 326 880	<u>2 399 150</u> 2 326 880	<u>2 401 528</u> 2 326 880		<u>2 426 937</u> 2 326 880
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 455 886</u> 2 375 541	<u>2 451 212</u> 2 375 541	<u>2 453 815</u> 2 375 541		<u>2 481 620</u> 2 375 541
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>144 955</u> 136 372	<u>143 984</u> 136 372	<u>144 576</u> 136 372	<u>153 492</u> 136 372	<u>149 818</u> 136 372
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>319 617</u> 306 690	<u>318 650</u> 306 690	<u>319 189</u> 306 690		<u>324 942</u> 306 690
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>366 325</u> 351 094	<u>365 156</u> 351 094	<u>365 807</u> 351 094		<u>372 758</u> 351 094

					-	-	-	-	-
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>246 426</u> 233 779	<u>245 049</u> 233 779	<u>245 889</u> 233 779	<u>258 520</u> 233 779	<u>253 314</u> 233 779
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>549 403</u> 529 195	<u>548 033</u> 529 195	<u>548 796</u> 529 195		<u>556 946</u> 529 195
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>313 431</u> 296 902	<u>311 618</u> 296 902	<u>312 724</u> 296 902	<u>329 367</u> 296 902	<u>322 508</u> 296 902
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>326 469</u> 309 785	<u>324 655</u> 309 785	<u>325 762</u> 309 785	<u>342 405</u> 309 785	<u>335 545</u> 309 785
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600					
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 125 823</u> 1 085 156	<u>1 123 124</u> 1 085 156	<u>1 124 627</u> 1 085 156		<u>1 140 687</u> 1 085 156
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>338 700</u> 322 386	<u>336 959</u> 322 386	<u>338 021</u> 322 386	<u>353 996</u> 322 386	<u>347 412</u> 322 386
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>485 182</u> 461 554	<u>482 652</u> 461 554	<u>484 195</u> 461 554	<u>507 414</u> 461 554	<u>497 844</u> 461 554
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 424 903</u> 1 376 152	<u>1 421 882</u> 1 376 152	<u>1 423 565</u> 1 376 152		<u>1 441 542</u> 1 376 152
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>314 530</u> 301 702	<u>313 563</u> 301 702	<u>314 101</u> 301 702		<u>319 854</u> 301 702

					-	-	-	-	-
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>299 195</u> 287 834	<u>298 397</u> 287 834	<u>298 841</u> 287 834		<u>303 587</u> 287 834
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>123 093</u> 112 632	<u>121 924</u> 112 632	<u>122 575</u> 112 632		<u>129 526</u> 112 632
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>421 047</u> 404 744	<u>419 878</u> 404 744	<u>420 529</u> 404 744		<u>427 480</u> 404 744
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>257 815</u> 241 030	<u>255 872</u> 241 030	<u>257 880</u> 249 542	<u>271 701</u> 251 132	<u>259 489</u> 251 132
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>351 830</u> 329 640	<u>349 280</u> 329 640	<u>351 914</u> 340 811	<u>370 054</u> 342 898	<u>354 026</u> 342 898
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 390 766</u> 1 344 765	<u>1 388 047</u> 1 344 765	<u>1 389 561</u> 1 344 765		<u>1 405 741</u> 1 344 765
225-204-0176	-2	.	1	3640					
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>178 502</u> 168 953	<u>177 624</u> 168 953	<u>178 113</u> 168 953		<u>183 339</u> 168 953
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>211 852</u> 200 039	<u>210 740</u> 200 039	<u>211 360</u> 200 039		<u>217 975</u> 200 039

					-	-	-	-	-
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					
225-204-0182	18.18	.	1	3000					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>265 123</u> 249 824	<u>263 402</u> 249 824	<u>264 452</u> 249 824	<u>280 241</u> 249 824	<u>273 733</u> 249 824
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>351 685</u> 329 640	<u>349 155</u> 329 640	<u>350 699</u> 329 640	<u>373 918</u> 329 640	<u>364 348</u> 329 640
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>368 820</u> 346 571	<u>366 290</u> 346 571	<u>367 833</u> 346 571	<u>391 052</u> 346 571	<u>381 482</u> 346 571
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					

					-	-	-	-	-
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>256 224</u> 241 030	<u>254 503</u> 241 030	<u>255 553</u> 241 030	<u>271 342</u> 241 030	<u>264 834</u> 241 030
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					

					-	-	-	-	-
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>48 695</u> 45 972	<u>48 391</u> 45 972	<u>48 576</u> 45 972	<u>51 363</u> 45 972	<u>50 214</u> 45 972
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>52 603</u> 49 917	<u>52 259</u> 49 917	<u>52 490</u> 49 917	<u>55 161</u> 49 917	<u>54 064</u> 49 917
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>41 169</u> 38 393	<u>40 845</u> 38 393	<u>41 043</u> 38 393	<u>44 015</u> 38 393	<u>42 790</u> 38 393
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>44 163</u> 40 780	<u>43 759</u> 40 780	<u>44 006</u> 40 780	<u>47 721</u> 40 780	<u>46 189</u> 40 780
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>98 637</u> 94 107	<u>98 162</u> 94 107	<u>98 452</u> 94 107	<u>102 817</u> 94 107	<u>101 018</u> 94 107
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>55 572</u> 51 553	<u>55 096</u> 51 553	<u>55 387</u> 51 553	<u>59 752</u> 51 553	<u>57 953</u> 51 553
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>61 679</u> 57 730	<u>61 223</u> 57 730	<u>61 501</u> 57 730	<u>65 681</u> 57 730	<u>63 958</u> 57 730

					-	-	-	-	-
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>57 404</u> 53 505	<u>56 948</u> 53 505	<u>57 226</u> 53 505	<u>61 405</u> 53 505	<u>59 683</u> 53 505
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>62 130</u> 58 162	<u>61 673</u> 58 162	<u>61 952</u> 58 162	<u>66 150</u> 58 162	<u>64 420</u> 58 162
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>266 408</u> 253 096	<u>264 970</u> 253 096	<u>265 847</u> 253 096	<u>279 036</u> 253 096	<u>273 600</u> 253 096
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>267 844</u> 254 515	<u>266 407</u> 254 515	<u>267 284</u> 254 515	<u>280 472</u> 254 515	<u>275 037</u> 254 515
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>240 817</u> 227 808	<u>239 380</u> 227 808	<u>240 256</u> 227 808	<u>253 445</u> 227 808	<u>248 009</u> 227 808
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0320	7-13	.	1	1820	<u>145 321</u> 138 393	<u>144 585</u> 138 393	<u>145 034</u> 138 393	<u>151 795</u> 138 393	<u>149 009</u> 138 393
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 489</u> 63 413	<u>66 165</u> 63 413	<u>66 363</u> 63 413	<u>69 335</u> 63 413	<u>68 110</u> 63 413
225-204-0602	2	.	1	675	<u>54 066</u> 51 495	<u>53 793</u> 51 495	<u>53 960</u> 51 495	<u>56 467</u> 51 495	<u>55 434</u> 51 495

					-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>48 145</u> 46 001	<u>47 922</u> 46 001	<u>48 058</u> 46 001	<u>50 101</u> 46 001	<u>49 259</u> 46 001
225-204-0604	4	.	1	475	<u>42 372</u> 40 511	<u>42 179</u> 40 511	<u>42 297</u> 40 511	<u>44 061</u> 40 511	<u>43 334</u> 40 511
225-204-0605	5	.	1	400	<u>36 084</u> 34 513	<u>35 922</u> 34 513	<u>36 021</u> 34 513	<u>37 507</u> 34 513	<u>36 895</u> 34 513
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>38 175</u> 36 579	<u>38 013</u> 36 579	<u>38 112</u> 36 579	<u>39 598</u> 36 579	<u>38 986</u> 36 579
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 711</u> 14 667	<u>15 590</u> 14 667	<u>15 664</u> 14 667	<u>16 778</u> 14 667	<u>16 319</u> 14 667
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1309	35-10	.	1	2200					

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
225-204-1310	35-15	.	1	3275					
225-204-1313	32.9	.	1	725					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1504	5	.	1	500	<u>51 245</u> 49 207	<u>51 042</u> 49 207	<u>51 166</u> 49 207	<u>53 023</u> 49 207	<u>52 258</u> 49 207
225-204-1512	1	.	1	500	<u>38 932</u> 37 040	<u>38 729</u> 37 040	<u>38 853</u> 37 040	<u>40 710</u> 37 040	<u>39 945</u> 37 040

				,			
225-204-0100	13015-2012	.					
225-204-0101	1-	.	1	2500			

225-204-0102	2-	.	1	3000			
225-204-0103	2- -	.	1	3000			
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 314 472</u> 1 271 408		
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 520 812</u> 1 471 042		
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 402 177</u> 2 326 880		
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 454 525</u> 2 375 541		
225-204-0112	1-2	.	1	1500			
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>145 004</u> 136 372	<u>148 464</u> 144 616	<u>164 726</u> 136 372
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>319 336</u> 306 690		
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>365 984</u> 351 094		
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>246 494</u> 233 779	<u>251 397</u> 245 458	<u>274 434</u> 233 779
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>549 004</u> 529 195		

225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>313 522</u> 296 902	<u>319 982</u> 312 290	<u>350 336</u> 296 902
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>326 559</u> 309 785	<u>333 019</u> 325 173	<u>363 374</u> 309 785
225-204-0122	6-2	.	1	5800			
225-204-0123	6-4	.	1	5600			
225-204-0124	6-0	.	1	6700			
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 125 037</u> 1 085 156		
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>338 787</u> 322 386	<u>344 987</u> 337 155	<u>374 122</u> 322 386
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>485 308</u> 461 554	<u>494 320</u> 483 021	<u>536 667</u> 461 554
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 424 024</u> 1 376 152		
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>314 248</u> 301 702		
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>298 962</u> 287 834		
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>122 753</u> 112 632		

225-204-0153	3-05	.	1	2500			
225-204-0154	4-05	.	1	3300			
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>420 707</u> 404 744		
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>257 913</u> 241 030	<u>263 791</u> 255 383	<u>278 655</u> 255 383
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>351 958</u> 329 640	<u>359 673</u> 348 478	<u>379 182</u> 348 478
225-204-0164	3- 5	.	1	4500			
225-204-0165	5- 5	.	1	6250			
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 389 975</u> 1 344 765		
225-204-0176	-2	.	1	3640			
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>178 247</u> 168 953		
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>211 529</u> 200 039		
225-204-0180	-6	.	1	2720			
225-204-0181	15.15	.	1	2500			

				,			
225-204-0182	18.18	.	1	3000			
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450			
225-204-0184	4-2-	.	1	3400			
225-204-0185	5- -350	.	1	6250			
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950			
225-204-0187	3- -0	.	1	4250			
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>265 209</u> 249 824	<u>271 337</u> 264 422	<u>300 133</u> 249 824
225-204-0189	5-2-	.	1	4475			
225-204-0190	5-4-	.	1	4475			
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>351 812</u> 329 640	<u>360 824</u> 351 108	<u>403 171</u> 329 640
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>368 946</u> 346 571	<u>377 958</u> 368 039	<u>420 305</u> 346 571
225-204-0193	6-2-	.	1	5600			
225-204-0195	6-4-	.	1	5600			
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>256 310</u> 241 030	<u>262 438</u> 255 628	<u>291 234</u> 241 030

225-204-0200	13015-2012	.	1	4250			
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680			
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980			
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400			
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730			
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730			
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250			
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250			
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050			
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180			
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180			
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280			
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030			
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650			
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200			

				,			
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200			
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030			
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650			
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200			
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030			
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600			
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900			
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850			
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100			
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850			
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100			
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100			
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900			
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800			
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900			
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800			

225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900			
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800			
225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>48 710</u> 45 972	<u>49 791</u> 48 548	<u>54 873</u> 45 972
225-204-0302	95-1	.	1	750			
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>52 556</u> 49 917	<u>57 074</u> 49 917	<u>58 531</u> 49 917
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>41 185</u> 38 393	<u>42 339</u> 41 141	<u>47 759</u> 38 393
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>44 184</u> 40 780	<u>45 626</u> 44 215	<u>52 401</u> 40 780
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>98 661</u> 94 107	<u>100 355</u> 98 143	<u>108 317</u> 94 107
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>55 596</u> 51 553	<u>57 290</u> 55 589	<u>65 251</u> 51 553
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>61 702</u> 57 730	<u>63 324</u> 61 594	<u>70 946</u> 57 730
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>57 426</u> 53 505	<u>59 048</u> 57 370	<u>66 671</u> 53 505

225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>62 153</u> 58 162	<u>63 783</u> 62 043	<u>71 439</u> 58 162
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550			
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>266 479</u> 253 096	<u>271 598</u> 265 289	<u>295 651</u> 253 096
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>267 916</u> 254 515	<u>273 035</u> 266 709	<u>297 088</u> 254 515
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>240 888</u> 227 808	<u>246 007</u> 240 002	<u>270 060</u> 227 808
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550			
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550			
225-204-0320	7-13	.	1	1820	<u>145 358</u> 138 393	<u>147 982</u> 144 644	<u>160 314</u> 138 393
225-204-0600	937-92	.					
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 505</u> 63 413	<u>67 659</u> 66 160	<u>73 079</u> 63 413
225-204-0602	2	.	1	675	<u>54 080</u> 51 495	<u>55 053</u> 53 813	<u>59 627</u> 51 495
225-204-0603	3	.	1	550	<u>48 156</u> 46 001	<u>48 949</u> 47 890	<u>52 676</u> 46 001

225-204-0604	4	.	1	475	<u>42 381</u> 40 511	<u>43 066</u> 42 142	<u>46 285</u> 40 511
225-204-0605	5	.	1	400	<u>36 092</u> 34 513	<u>36 669</u> 35 886	<u>39 379</u> 34 513
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>38 183</u> 36 579	<u>38 760</u> 37 953	<u>41 470</u> 36 579
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 717</u> 14 667	<u>15 107</u> 14 667	<u>18 183</u> 14 667
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0803	33-2	.	1	250			
225-204-1000	13015-2012	.					
225-204-1006	3-	.	1	1750			
225-204-1300	13015-2012	.					
225-204-1302	1	.	1	2190			
225-204-1309	35-10	.	1	2200			
225-204-1310	35-15	.	1	3275			

				,			
225-204-1313	32.9	.	1	725			
225-204-1314	32.9-1	.	1	725			
225-204-1315	32.9-2	.	1	725			
225-204-1500	13015-2012	.					
225-204-1504	5	.	1	500	<u>51 255</u> 49 207	<u>51 976</u> 50 925	<u>55 364</u> 49 207
225-204-1512	1	.	1	500	<u>38 942</u> 37 040	<u>39 663</u> 38 758	<u>43 051</u> 37 040

225-205.

					,	.	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 821</u> 1 786	<u>1 824</u> 1 786	<u>1 852</u> 1 822	<u>1 844</u> 1 814	<u>1 841</u> 1 786	
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 277</u> 2 232	<u>2 281</u> 2 232	<u>2 318</u> 2 279	<u>2 307</u> 2 269	<u>2 303</u> 2 232	
225-205-0103	3	.	1	40	<u>4 121</u> 4 018	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 246</u> 4 161	<u>4 215</u> 4 130	<u>4 202</u> 4 018	
225-205-0104	4	.	1	90	<u>4 602</u> 4 424	<u>4 630</u> 4 424	<u>4 883</u> 4 747	<u>4 811</u> 4 676	<u>4 783</u> 4 424	
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 544</u> 4 313	<u>4 585</u> 4 313	<u>4 950</u> 4 778	<u>4 847</u> 4 676	<u>4 806</u> 4 313	
225-205-0106	6	.	1	180	<u>5 273</u> 4 964	<u>5 330</u> 4 964	<u>5 835</u> 5 609	<u>5 692</u> 5 468	<u>5 635</u> 4 964	

					-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 836</u> 1 786	<u>1 832</u> 1 786	<u>1 835</u> 1 786	<u>1 872</u> 1 786	<u>1 856</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 297</u> 2 232	<u>2 291</u> 2 232	<u>2 295</u> 2 232	<u>2 343</u> 2 232	<u>2 323</u> 2 232
225-205-0103	3	.	1	40	<u>4 182</u> 4 018	<u>4 166</u> 4 018	<u>4 176</u> 4 018	<u>4 324</u> 4 018	<u>4 263</u> 4 018
225-205-0104	4	.	1	90	<u>4 738</u> 4 424	<u>4 701</u> 4 424	<u>4 723</u> 4 424	<u>5 058</u> 4 424	<u>4 920</u> 4 424
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 741</u> 4 313	<u>4 688</u> 4 313	<u>4 720</u> 4 313	<u>5 203</u> 4 313	<u>5 004</u> 4 313
225-205-0106	6	.	1	180	<u>5 545</u> 4 964	<u>5 472</u> 4 964	<u>5 516</u> 4 964	<u>6 185</u> 4 964	<u>5 910</u> 4 964

225-205-0100	13015-2012	.					
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 836</u> 1 786	<u>1 851</u> 1 820	<u>1 918</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 297</u> 2 232	<u>2 316</u> 2 277	<u>2 404</u> 2 232
225-205-0103	3	.	1	40	<u>4 183</u> 4 018	<u>4 240</u> 4 155	<u>4 511</u> 4 018
225-205-0104	4	.	1	90	<u>4 740</u> 4 424	<u>4 869</u> 4 733	<u>5 479</u> 4 424
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 743</u> 4 313	<u>4 931</u> 4 759	<u>5 811</u> 4 313
225-205-0106	6	.	1	180	<u>5 548</u> 4 964	<u>5 808</u> 5 583	<u>7 028</u> 4 964

226.

226-1.

226-101.

,

						-	-	-	-
				,	.				
226-101-0100	350	19804-2012							
226-101-0101	350	1	19804-2012	1	311	<u>15 055</u> 14 452	<u>15 154</u> 14 452	<u>16 027</u> 15 566	<u>15 780</u> 15 322
226-101-0102	350	2	19804-2012	1	310,7	<u>20 888</u> 20 217	<u>20 987</u> 20 217	<u>21 859</u> 21 330	<u>21 613</u> 21 086
226-101-0103	350	3	19804-2012	1	310	<u>20 396</u> 19 731	<u>20 495</u> 19 731	<u>21 365</u> 20 842	<u>21 119</u> 20 599
226-101-0104	350	4	19804-2012	1	309,8	<u>25 843</u> 25 114	<u>25 942</u> 25 114	<u>26 810</u> 26 223	<u>26 564</u> 25 980

						-	-	-	-
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>27 589</u> 26 839	<u>27 687</u> 26 839	<u>28 554</u> 27 946	<u>28 308</u> 27 703	<u>28 212</u> 26 839
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>38 284</u> 37 409	<u>38 383</u> 37 409	<u>39 258</u> 38 523	<u>39 011</u> 38 279	<u>38 906</u> 37 409
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>36 018</u> 35 169	<u>36 116</u> 35 169	<u>36 988</u> 36 280	<u>36 741</u> 36 037	<u>36 639</u> 35 169
226-101-0200	400 19804-2012								
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>17 556</u> 16 888				
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>18 939</u> 18 241				

8.04-08-2024

					,	.	-	-	-	-
226-101-0203	400	4	19804-2012	1	404,9	<u>25 681</u> 24 824	<u>25 810</u> 24 824	<u>26 957</u> 26 285	<u>26 633</u> 25 965	<u>26 496</u> 24 824
226-101-0204	400	5	19804-2012	1	407,2	<u>27 121</u> 26 244	<u>27 251</u> 26 244	<u>28 394</u> 27 703	<u>28 071</u> 27 383	<u>27 941</u> 26 244
226-101-0206	400	7	19804-2012	1	406,7	<u>28 654</u> 27 763				
226-101-0207	400	8	19804-2012	1	406,5	<u>45 337</u> 44 119				

				,	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012								
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>15 525</u> 14 452	<u>15 399</u> 14 452	<u>15 476</u> 14 452	<u>16 631</u> 14 452	<u>16 155</u> 14 452
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>21 358</u> 20 217	<u>21 233</u> 20 217	<u>21 309</u> 20 217	<u>22 464</u> 20 217	<u>21 988</u> 20 217
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>20 865</u> 19 731	<u>20 740</u> 19 731	<u>20 816</u> 19 731	<u>21 968</u> 19 731	<u>21 493</u> 19 731
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>26 312</u> 25 114	<u>26 187</u> 25 114	<u>26 263</u> 25 114	<u>27 414</u> 25 114	<u>26 940</u> 25 114
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>28 057</u> 26 839	<u>27 932</u> 26 839	<u>28 008</u> 26 839	<u>29 157</u> 26 839	<u>28 684</u> 26 839

					-	-	-	-	-
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>38 752</u> 37 409	<u>38 627</u> 37 409	<u>38 703</u> 37 409	<u>39 851</u> 37 409	<u>39 378</u> 37 409
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>36 485</u> 35 169	<u>36 360</u> 35 169	<u>36 436</u> 35 169	<u>37 583</u> 35 169	<u>37 110</u> 35 169
226-101-0200	400 19804-2012								
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400					
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404					
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>26 294</u> 24 824	<u>26 130</u> 24 824	<u>26 230</u> 24 824	<u>27 734</u> 24 824	<u>27 114</u> 24 824

				,	-	-	-	-	-
226-101-0204	400519804-2012		1	407,2	<u>27 737</u> 26 244	<u>27 572</u> 26 244	<u>27 673</u> 26 244	<u>29 186</u> 26 244	<u>28 562</u> 26 244
226-101-0206	400719804-2012		1	406,7					
226-101-0207	400819804-2012		1	406,5					

				,			
226-101-0100	35019804-2012						

8.04-08-2024

226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>15 531</u> 14 452	<u>15 980</u> 15 520	<u>18 087</u> 14 452
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>21 365</u> 20 217	<u>21 813</u> 21 284	<u>23 918</u> 20 217
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>20 872</u> 19 731	<u>21 319</u> 20 796	<u>23 419</u> 19 731
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>26 318</u> 25 114	<u>26 764</u> 26 177	<u>28 864</u> 25 114
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>28 063</u> 26 839	<u>28 507</u> 27 900	<u>30 606</u> 26 839
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>38 758</u> 37 409	<u>39 211</u> 38 477	<u>41 297</u> 37 409

				,			
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>36 491</u> 35 169	<u>36 941</u> 36 234	<u>39 028</u> 35 169
226-101-0200	400 19804-2012						
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400			
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404			
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>26 302</u> 24 824	<u>26 895</u> 26 224	<u>29 629</u> 24 824
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>27 746</u> 26 244	<u>28 333</u> 27 642	<u>31 092</u> 26 244

8.04-08-2024

				,			
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7			
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5			

226-102.

				,	.	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>541 042</u> 525 273				
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>754 246</u> 736 607	<u>756 276</u> 736 607	<u>774 158</u> 759 437	<u>769 099</u> 754 437	<u>767 068</u> 736 607

						-	-	-	-
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>601 048</u> 582 378				
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>761 171</u> 740 542	<u>763 880</u> 740 542	<u>787 742</u> 771 006	<u>780 991</u> 764 335	<u>778 280</u> 740 542
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 140 205</u> 1 108 257	<u>1 144 508</u> 1 108 257	<u>1 182 406</u> 1 156 640	<u>1 171 684</u> 1 146 045	<u>1 167 379</u> 1 108 257
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 181 849</u> 1 146 444				
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 570 637</u> 1 531 402	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 617 840</u> 1 585 519	<u>1 605 847</u> 1 573 668	<u>1 601 032</u> 1 531 402
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 198 938</u> 1 162 307				
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 441 623</u> 1 402 415	<u>1 446 787</u> 1 402 415	<u>1 492 264</u> 1 460 475	<u>1 479 397</u> 1 447 761	<u>1 474 231</u> 1 402 415
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>571 799</u> 553 416	<u>574 508</u> 553 416	<u>598 370</u> 583 879	<u>591 619</u> 577 208	<u>588 908</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>972 681</u> 943 853	<u>976 720</u> 943 853	<u>1 012 287</u> 989 261	<u>1 002 224</u> 979 317	<u>998 184</u> 943 853
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 030 822</u> 1 000 171	<u>1 035 126</u> 1 000 171	<u>1 073 023</u> 1 048 554	<u>1 062 301</u> 1 037 959	<u>1 057 996</u> 1 000 171
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 142 720</u> 1 108 558	<u>1 147 533</u> 1 108 558	<u>1 189 922</u> 1 162 675	<u>1 177 929</u> 1 150 825	<u>1 173 114</u> 1 108 558

						-	-	-	-
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 281 137</u> 1 245 334	<u>1 285 950</u> 1 245 334	<u>1 328 339</u> 1 299 451	<u>1 316 346</u> 1 287 600	<u>1 311 531</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 143 363</u> 1 107 692	<u>1 148 527</u> 1 107 692	<u>1 194 004</u> 1 165 752	<u>1 181 137</u> 1 153 038	<u>1 175 971</u> 1 107 692
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 059 793</u> 1 028 078				
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 236 701</u> 1 199 330				
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>322 538</u> 312 164				
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>186 932</u> 178 982	<u>188 271</u> 178 982	<u>200 061</u> 194 035	<u>196 725</u> 190 738	<u>195 386</u> 178 982
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>208 628</u> 198 463	<u>210 760</u> 198 463	<u>243 411</u> 198 463	<u>237 992</u> 198 463	<u>217 304</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>196 458</u> 188 395	<u>197 797</u> 188 395	<u>209 587</u> 203 448	<u>206 251</u> 200 151	<u>204 912</u> 188 395
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>275 896</u> 265 254	<u>277 617</u> 265 254	<u>292 776</u> 284 607	<u>288 488</u> 280 369	<u>286 766</u> 265 254

						-	-	-	-
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>131 463</u> 126 696	<u>132 212</u> 126 696	<u>138 809</u> 135 119	<u>136 943</u> 133 274	<u>136 193</u> 126 696
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>209 743</u> 201 455	<u>211 098</u> 201 455	<u>223 029</u> 216 687	<u>219 653</u> 213 351	<u>218 298</u> 201 455
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>415 443</u> 399 938	<u>417 914</u> 399 938	<u>439 670</u> 427 714	<u>433 514</u> 421 631	<u>431 043</u> 399 938
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>237 014</u> 226 696	<u>238 767</u> 226 696	<u>254 207</u> 246 408	<u>249 839</u> 242 091	<u>248 085</u> 226 696
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>95 861</u> 91 721	<u>96 562</u> 91 721	<u>102 738</u> 99 606	<u>100 991</u> 97 879	<u>100 289</u> 91 721
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>209 149</u> 201 988	<u>210 243</u> 201 988	<u>219 872</u> 214 280	<u>217 147</u> 211 588	<u>216 054</u> 201 988
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>118 705</u> 113 612	<u>119 566</u> 113 612	<u>127 145</u> 123 289	<u>125 001</u> 121 170	<u>124 140</u> 113 612
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>247 204</u> 238 376	<u>248 581</u> 238 376	<u>260 708</u> 253 858	<u>257 277</u> 250 468	<u>255 900</u> 238 376
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>182 575</u> 174 950	<u>183 851</u> 174 950	<u>195 079</u> 189 286	<u>191 902</u> 186 147	<u>190 627</u> 174 950
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>220 195</u> 210 622	<u>221 821</u> 210 622	<u>236 137</u> 228 900	<u>232 087</u> 224 898	<u>230 460</u> 210 622
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>297 011</u> 283 525	<u>299 338</u> 283 525	<u>319 831</u> 309 687	<u>314 033</u> 303 958	<u>311 705</u> 283 525

						-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>372 142</u> 355 035	<u>375 107</u> 355 035	<u>401 214</u> 388 365	<u>393 827</u> 381 067	<u>390 862</u> 355 035
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>26 024</u> 24 964	<u>26 199</u> 24 964	<u>27 743</u> 26 935	<u>27 306</u> 26 504	<u>27 131</u> 24 964
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>33 068</u> 31 652	<u>33 307</u> 31 652	<u>35 412</u> 34 340	<u>34 816</u> 33 751	<u>34 577</u> 31 652
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>48 044</u> 45 973	<u>48 395</u> 45 973	<u>51 483</u> 49 916	<u>50 609</u> 49 052	<u>50 259</u> 45 973
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>253 748</u> 244 938	<u>255 102</u> 244 938	<u>267 033</u> 260 169	<u>263 658</u> 256 834	<u>262 302</u> 244 938
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>68 429</u> 65 064				
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>87 265</u> 82 840	<u>88 057</u> 82 840	<u>94 884</u> 91 598	<u>92 943</u> 89 680	<u>92 265</u> 82 840
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 788</u> 9 426				

					-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>763 883</u> 736 607	<u>761 305</u> 736 607	<u>762 878</u> 736 607	<u>786 542</u> 736 607	<u>776 789</u> 736 607
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>774 031</u> 740 542	<u>770 590</u> 740 542	<u>772 689</u> 740 542	<u>804 267</u> 740 542	<u>791 252</u> 740 542
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 160 630</u> 1 108 257	<u>1 155 165</u> 1 108 257	<u>1 158 498</u> 1 108 257	<u>1 208 651</u> 1 108 257	<u>1 187 981</u> 1 108 257
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 593 483</u> 1 531 402	<u>1 587 370</u> 1 531 402	<u>1 591 099</u> 1 531 402	<u>1 647 196</u> 1 531 402	<u>1 624 076</u> 1 531 402
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 466 132</u> 1 402 415	<u>1 459 574</u> 1 402 415	<u>1 463 575</u> 1 402 415	<u>1 523 758</u> 1 402 415	<u>1 498 954</u> 1 402 415
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>584 659</u> 553 416	<u>581 218</u> 553 416	<u>583 317</u> 553 416	<u>614 895</u> 553 416	<u>601 880</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>991 850</u> 943 853	<u>986 721</u> 943 853	<u>989 850</u> 943 853	<u>1 036 919</u> 943 853	<u>1 017 520</u> 943 853

					-	-	-	-	-
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 051 247</u> 1 000 171	<u>1 045 782</u> 1 000 171	<u>1 049 116</u> 1 000 171	<u>1 099 269</u> 1 000 171	<u>1 078 598</u> 1 000 171
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 165 565</u> 1 108 558	<u>1 159 452</u> 1 108 558	<u>1 163 181</u> 1 108 558	<u>1 219 278</u> 1 108 558	<u>1 196 158</u> 1 108 558
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 303 982</u> 1 245 334	<u>1 297 870</u> 1 245 334	<u>1 301 598</u> 1 245 334	<u>1 357 696</u> 1 245 334	<u>1 334 575</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 167 872</u> 1 107 692	<u>1 161 314</u> 1 107 692	<u>1 165 315</u> 1 107 692	<u>1 225 499</u> 1 107 692	<u>1 200 694</u> 1 107 692
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200					
226-102-0118	-9	.	1	5000					
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>193 286</u> 178 982	<u>191 586</u> 178 982	<u>192 623</u> 178 982	<u>208 226</u> 178 982	<u>201 795</u> 178 982
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>217 717</u> 198 463	<u>215 541</u> 198 463	<u>216 753</u> 198 463	<u>236 273</u> 198 463	<u>229 697</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>202 812</u> 188 395	<u>201 112</u> 188 395	<u>202 149</u> 188 395	<u>217 752</u> 188 395	<u>211 321</u> 188 395

					-	-	-	-	-
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>284 066</u> 265 254	<u>281 880</u> 265 254	<u>283 213</u> 265 254	<u>303 275</u> 265 254	<u>295 006</u> 265 254
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>135 018</u> 126 696	<u>134 067</u> 126 696	<u>134 647</u> 126 696	<u>143 378</u> 126 696	<u>139 780</u> 126 696
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>216 173</u> 201 455	<u>214 453</u> 201 455	<u>215 502</u> 201 455	<u>231 291</u> 201 455	<u>224 784</u> 201 455
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>427 169</u> 399 938	<u>424 031</u> 399 938	<u>425 945</u> 399 938	<u>454 737</u> 399 938	<u>442 870</u> 399 938
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>245 335</u> 226 696	<u>243 109</u> 226 696	<u>244 467</u> 226 696	<u>264 900</u> 226 696	<u>256 478</u> 226 696
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>99 190</u> 91 721	<u>98 299</u> 91 721	<u>98 842</u> 91 721	<u>107 015</u> 91 721	<u>103 647</u> 91 721
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>214 339</u> 201 988	<u>212 950</u> 201 988	<u>213 797</u> 201 988	<u>226 540</u> 201 988	<u>221 288</u> 201 988
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>122 790</u> 113 612	<u>121 697</u> 113 612	<u>122 364</u> 113 612	<u>132 394</u> 113 612	<u>128 260</u> 113 612
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>253 740</u> 238 376	<u>251 991</u> 238 376	<u>253 058</u> 238 376	<u>269 107</u> 238 376	<u>262 492</u> 238 376
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>188 627</u> 174 950	<u>187 008</u> 174 950	<u>187 996</u> 174 950	<u>202 856</u> 174 950	<u>196 731</u> 174 950
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>227 911</u> 210 622	<u>225 846</u> 210 622	<u>227 106</u> 210 622	<u>246 052</u> 210 622	<u>238 244</u> 210 622

					-	-	-	-	-
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>308 055</u> 283 525	<u>305 100</u> 283 525	<u>306 903</u> 283 525	<u>334 023</u> 283 525	<u>322 845</u> 283 525
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>386 212</u> 355 035	<u>382 448</u> 355 035	<u>384 744</u> 355 035	<u>419 294</u> 355 035	<u>405 054</u> 355 035
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>26 856</u> 24 964	<u>26 633</u> 24 964	<u>26 769</u> 24 964	<u>28 812</u> 24 964	<u>27 970</u> 24 964
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>34 202</u> 31 652	<u>33 899</u> 31 652	<u>34 084</u> 31 652	<u>36 870</u> 31 652	<u>35 722</u> 31 652
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>49 709</u> 45 973	<u>49 263</u> 45 973	<u>49 535</u> 45 973	<u>53 622</u> 45 973	<u>51 937</u> 45 973
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>260 178</u> 244 938	<u>258 457</u> 244 938	<u>259 507</u> 244 938	<u>275 296</u> 244 938	<u>268 788</u> 244 938
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>91 024</u> 82 840	<u>90 018</u> 82 840	<u>90 631</u> 82 840	<u>99 860</u> 82 840	<u>96 056</u> 82 840
226-102-0700	13015-2012	.							

				,	-	-	-	-	-
226-102-0704	-9	.	1	210					

				,			
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370			
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>764 012</u> 736 607	<u>773 197</u> 758 487	<u>816 357</u> 736 607
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500			
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>774 203</u> 740 542	<u>786 459</u> 769 738	<u>844 051</u> 740 542
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 160 903</u> 1 108 257	<u>1 180 369</u> 1 154 627	<u>1 271 838</u> 1 108 257
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100			
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 593 788</u> 1 531 402	<u>1 615 561</u> 1 583 268	<u>1 717 872</u> 1 531 402

226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200			
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 466 460</u> 1 402 415	<u>1 489 819</u> 1 458 059	<u>1 599 583</u> 1 402 415
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>584 831</u> 553 416	<u>597 087</u> 582 612	<u>654 679</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>992 106</u> 943 853	<u>1 010 376</u> 987 372	<u>1 096 221</u> 943 853
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 051 520</u> 1 000 171	<u>1 070 986</u> 1 046 542	<u>1 162 455</u> 1 000 171
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 165 871</u> 1 108 558	<u>1 187 644</u> 1 160 424	<u>1 289 954</u> 1 108 558
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 304 288</u> 1 245 334	<u>1 326 061</u> 1 297 200	<u>1 428 371</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 168 200</u> 1 107 692	<u>1 191 559</u> 1 163 336	<u>1 301 323</u> 1 107 692
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500			
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0118	-9	.	1	5000			
226-102-0200	13015-2012	.					

226-102-0205	14	.	1	4200	<u>193 371</u> 178 982	<u>199 427</u> 193 408	<u>227 884</u> 178 982
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>217 083</u> 198 463	<u>250 550</u> 198 463	<u>259 935</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>202 897</u> 188 395	<u>208 953</u> 202 821	<u>237 410</u> 188 395
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>284 175</u> 265 254	<u>291 962</u> 283 802	<u>328 549</u> 265 254
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>135 066</u> 126 696	<u>138 455</u> 134 768	<u>154 377</u> 126 696
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>216 259</u> 201 455	<u>222 387</u> 216 053	<u>251 183</u> 201 455
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>427 325</u> 399 938	<u>438 500</u> 426 558	<u>491 011</u> 399 938
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>245 446</u> 226 696	<u>253 377</u> 245 588	<u>290 642</u> 226 696
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>99 234</u> 91 721	<u>102 406</u> 99 278	<u>117 312</u> 91 721
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>214 408</u> 201 988	<u>219 354</u> 213 769	<u>242 594</u> 201 988

8.04-08-2024

226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>122 845</u> 113 612	<u>126 738</u> 122 886	<u>145 032</u> 113 612
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>253 827</u> 238 376	<u>260 056</u> 253 214	<u>289 327</u> 238 376
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>188 708</u> 174 950	<u>194 476</u> 188 690	<u>221 578</u> 174 950
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>228 014</u> 210 622	<u>235 368</u> 228 140	<u>269 923</u> 210 622
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>308 203</u> 283 525	<u>318 729</u> 308 599	<u>368 190</u> 283 525
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>386 401</u> 355 035	<u>399 811</u> 386 979	<u>462 823</u> 355 035
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>26 867</u> 24 964	<u>27 660</u> 26 853	<u>31 386</u> 24 964
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>34 218</u> 31 652	<u>35 299</u> 34 228	<u>40 381</u> 31 652
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>49 731</u> 45 973	<u>51 317</u> 49 752	<u>58 770</u> 45 973
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>260 264</u> 244 938	<u>266 392</u> 259 535	<u>295 188</u> 244 938

				,			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497			
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>91 074</u> 82 840	<u>94 515</u> 91 234	<u>111 486</u> 82 840
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0704	-9	.	1	210			

226-103. ,

						-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.							
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>136 824</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>140 603</u> 137 505	<u>139 730</u> 136 643	<u>139 460</u> 133 446
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>166 809</u> 162 101	<u>167 447</u> 162 101	<u>173 061</u> 169 269	<u>171 473</u> 167 700	<u>170 835</u> 162 101
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>130 280</u> 126 961	<u>130 694</u> 126 961	<u>134 344</u> 131 620	<u>133 311</u> 130 600	<u>132 897</u> 126 961
226-103-0144	T150.15-TAIII-1	.	1	1700	<u>168 750</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>174 064</u> 170 521	<u>172 714</u> 169 187	<u>172 172</u> 164 429
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>168 724</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>173 666</u> 169 736	<u>172 524</u> 168 609	<u>172 172</u> 164 429
226-103-0700	13015-2012	.							
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>154 241</u> 149 750	<u>154 862</u> 149 750	<u>160 336</u> 156 739	<u>158 788</u> 155 208	<u>158 166</u> 149 750
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>154 241</u> 149 750	<u>154 862</u> 149 750	<u>160 336</u> 156 739	<u>158 788</u> 155 208	<u>158 166</u> 149 750
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>319 574</u> 309 464	<u>321 050</u> 309 464	<u>334 047</u> 326 058	<u>330 370</u> 322 424	<u>328 893</u> 309 464

						-	-	-	-
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>533 182</u> 515 830	<u>535 758</u> 515 830	<u>558 440</u> 544 789	<u>552 022</u> 538 447	<u>549 446</u> 515 830
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 928</u> 11 386				
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 535</u> 7 192				
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>362 072</u> 347 268	<u>364 526</u> 347 268	<u>386 142</u> 374 864	<u>380 026</u> 368 821	<u>377 571</u> 347 268
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>388 658</u> 372 652	<u>391 320</u> 372 652	<u>414 760</u> 402 578	<u>408 128</u> 396 024	<u>405 466</u> 372 652
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>411 639</u> 395 752				
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>439 427</u> 422 467				
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>510 005</u> 491 135				
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>105 840</u> 101 739				

						-	-	-	-
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>162 090</u> 155 268	<u>163 303</u> 155 268	<u>172 642</u> 166 602	<u>170 205</u> 164 194	<u>169 452</u> 155 268
226-103-1706	480.63.50- III	.	1	3630	<u>167 969</u> 161 022	<u>169 126</u> 161 022	<u>179 316</u> 174 032	<u>176 433</u> 171 183	<u>175 276</u> 161 022
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>190 054</u> 182 062	<u>191 473</u> 182 062	<u>202 407</u> 195 332	<u>199 554</u> 192 513	<u>198 673</u> 182 062
226-103-1708	565.63.50- III	.	1	4250	<u>196 954</u> 188 817	<u>198 308</u> 188 817	<u>210 239</u> 204 049	<u>206 864</u> 200 713	<u>205 508</u> 188 817
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>131 774</u> 126 799	<u>132 571</u> 126 799	<u>139 589</u> 135 759	<u>137 604</u> 133 797	<u>136 806</u> 126 799
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>143 320</u> 137 663	<u>144 245</u> 137 663	<u>152 386</u> 148 056	<u>150 083</u> 145 780	<u>149 158</u> 137 663
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>172 774</u> 165 812	<u>173 922</u> 165 812	<u>184 028</u> 178 714	<u>181 169</u> 175 888	<u>180 021</u> 165 812
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>226 632</u> 218 075	<u>228 003</u> 218 075	<u>240 074</u> 233 486	<u>236 658</u> 230 111	<u>235 287</u> 218 075
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>197 476</u> 190 329	<u>198 598</u> 190 329	<u>208 479</u> 202 945	<u>205 684</u> 200 182	<u>204 561</u> 190 329
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 112</u> 16 915	<u>18 342</u> 16 915	<u>20 363</u> 19 495	<u>19 791</u> 18 930	<u>19 562</u> 16 915
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>22 663</u> 21 083	<u>22 969</u> 21 083	<u>25 664</u> 24 524	<u>24 901</u> 23 771	<u>24 595</u> 21 083

				,		-	-	-	-
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>46 947</u> 44 848	<u>47 308</u> 44 848	<u>50 480</u> 48 898	<u>49 582</u> 48 011	<u>49 222</u> 44 848
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 379</u> 5 230	<u>5 399</u> 5 230	<u>5 573</u> 5 453	<u>5 523</u> 5 404	<u>5 504</u> 5 230
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>30 555</u> 29 438	<u>30 731</u> 29 438	<u>32 283</u> 31 419	<u>31 844</u> 30 985	<u>31 668</u> 29 438

				,	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.							
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>138 810</u> 133 446	<u>138 284</u> 133 446	<u>138 828</u> 135 752	<u>142 571</u> 136 182	<u>139 264</u> 136 182
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>169 835</u> 162 101	<u>169 026</u> 162 101	<u>169 519</u> 162 101	<u>176 950</u> 162 101	<u>173 887</u> 162 101

					-	-	-	-	-
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>132 247</u> 126 961	<u>131 721</u> 126 961	<u>132 042</u> 126 961	<u>136 871</u> 126 961	<u>134 881</u> 126 961
226-103-0144	T150.15-TAIII-1	.	1	1700	<u>171 322</u> 164 429	<u>170 634</u> 164 429	<u>171 054</u> 164 429	<u>177 369</u> 164 429	<u>174 766</u> 164 429
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>171 322</u> 164 429	<u>170 634</u> 164 429	<u>171 345</u> 167 443	<u>176 240</u> 168 006	<u>171 915</u> 168 006
226-103-0700	13015-2012	.							
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>157 191</u> 149 750	<u>156 402</u> 149 750	<u>156 883</u> 149 750	<u>164 127</u> 149 750	<u>161 142</u> 149 750
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>157 191</u> 149 750	<u>156 402</u> 149 750	<u>156 883</u> 149 750	<u>164 127</u> 149 750	<u>161 142</u> 149 750
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>326 579</u> 309 464	<u>324 704</u> 309 464	<u>325 848</u> 309 464	<u>343 048</u> 309 464	<u>335 959</u> 309 464
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>545 406</u> 515 830	<u>542 136</u> 515 830	<u>544 131</u> 515 830	<u>574 148</u> 515 830	<u>561 777</u> 515 830
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380					
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240					
226-103-1600	13015-2012	.							

					-	-	-	-	-
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>373 721</u> 347 268	<u>370 604</u> 347 268	<u>372 506</u> 347 268	<u>401 112</u> 347 268	<u>389 322</u> 347 268
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>401 291</u> 372 652	<u>397 911</u> 372 652	<u>399 973</u> 372 652	<u>430 994</u> 372 652	<u>418 208</u> 372 652
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>167 637</u> 155 268	<u>166 168</u> 155 268	<u>167 686</u> 161 705	<u>178 138</u> 162 907	<u>168 903</u> 162 907
226-103-1706	480.63.50- III	.	1	3630	<u>173 461</u> 161 022	<u>171 992</u> 161 022	<u>172 888</u> 161 022	<u>186 374</u> 161 022	<u>180 815</u> 161 022
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>196 548</u> 182 062	<u>194 828</u> 182 062	<u>196 605</u> 189 599	<u>208 842</u> 191 006	<u>198 030</u> 191 006
226-103-1708	565.63.50- III	.	1	4250	<u>203 384</u> 188 817	<u>201 663</u> 188 817	<u>202 713</u> 188 817	<u>218 502</u> 188 817	<u>211 994</u> 188 817
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>135 557</u> 126 799	<u>134 545</u> 126 799	<u>135 162</u> 126 799	<u>144 449</u> 126 799	<u>140 622</u> 126 799
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>147 708</u> 137 663	<u>146 534</u> 137 663	<u>147 250</u> 137 663	<u>158 024</u> 137 663	<u>153 583</u> 137 663

					-	-	-	-	-
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>178 221</u> 165 812	<u>176 764</u> 165 812	<u>177 653</u> 165 812	<u>191 027</u> 165 812	<u>185 515</u> 165 812
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>233 137</u> 218 075	<u>231 397</u> 218 075	<u>232 459</u> 218 075	<u>248 433</u> 218 075	<u>241 849</u> 218 075
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>202 801</u> 190 329	<u>201 377</u> 190 329	<u>202 246</u> 190 329	<u>215 323</u> 190 329	<u>209 933</u> 190 329
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>19 202</u> 16 915	<u>18 910</u> 16 915	<u>19 088</u> 16 915	<u>21 763</u> 16 915	<u>20 660</u> 16 915
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>24 115</u> 21 083	<u>23 726</u> 21 083	<u>23 963</u> 21 083	<u>27 530</u> 21 083	<u>26 060</u> 21 083
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>48 657</u> 44 848	<u>48 200</u> 44 848	<u>48 479</u> 44 848	<u>52 677</u> 44 848	<u>50 946</u> 44 848
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 473</u> 5 230	<u>5 447</u> 5 230	<u>5 463</u> 5 230	<u>5 693</u> 5 230	<u>5 598</u> 5 230
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>31 391</u> 29 438	<u>31 167</u> 29 438	<u>31 304</u> 29 438	<u>33 358</u> 29 438	<u>32 512</u> 29 438

226-103-0100	13015-2012	.					
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>138 837</u> 133 446	<u>140 429</u> 137 334	<u>144 455</u> 137 334
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>169 876</u> 162 101	<u>172 760</u> 168 971	<u>186 311</u> 162 101
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>132 273</u> 126 961	<u>134 148</u> 131 426	<u>142 956</u> 126 961
226-103-0144	T150.15-TAIII-1	.	1	1700	<u>171 356</u> 164 429	<u>173 808</u> 170 268	<u>185 326</u> 164 429
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>171 356</u> 164 429	<u>173 438</u> 169 512	<u>178 703</u> 169 512
226-103-0700	13015-2012	.					
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>157 230</u> 149 750	<u>160 042</u> 156 448	<u>173 254</u> 149 750
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>157 230</u> 149 750	<u>160 042</u> 156 448	<u>173 254</u> 149 750
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>326 672</u> 309 464	<u>333 348</u> 325 368	<u>364 719</u> 309 464
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>545 570</u> 515 830	<u>557 221</u> 543 584	<u>611 967</u> 515 830

226-103-1400	13015-2012	.					
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380			
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240			
226-103-1600	13015-2012	.					
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>373 877</u> 347 268	<u>384 980</u> 373 716	<u>437 151</u> 347 268
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>401 460</u> 372 652	<u>413 500</u> 401 333	<u>470 076</u> 372 652
226-103-1603	600 -	.	1	9650			
226-103-1604	650 -	.	1	10300			
226-103-1605	700 -	.	1	10950			
226-103-1700	13015-2012	.					
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500			
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>167 711</u> 155 268	<u>172 157</u> 166 122	<u>183 398</u> 166 122
226-103-1706	480.63.50- III	.	1	3630	<u>173 534</u> 161 022	<u>178 769</u> 173 491	<u>203 364</u> 161 022
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>196 634</u> 182 062	<u>201 839</u> 194 771	<u>215 000</u> 194 771

226-103-1708	565.63.50- III	.	1	4250	<u>203 470</u> 188 817	<u>209 598</u> 203 415	<u>238 394</u> 188 817
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>135 607</u> 126 799	<u>139 212</u> 135 386	<u>156 151</u> 126 799
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>147 767</u> 137 663	<u>151 948</u> 147 623	<u>171 597</u> 137 663
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>178 294</u> 165 812	<u>183 485</u> 178 177	<u>207 877</u> 165 812
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>233 225</u> 218 075	<u>239 425</u> 232 845	<u>268 560</u> 218 075
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>202 873</u> 190 329	<u>207 948</u> 202 420	<u>231 798</u> 190 329
226-103-1800	13015-2012	.					
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>19 216</u> 16 915	<u>20 254</u> 19 388	<u>25 133</u> 16 915
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>24 134</u> 21 083	<u>25 519</u> 24 381	<u>32 023</u> 21 083
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>48 680</u> 44 848	<u>50 309</u> 48 730	<u>57 966</u> 44 848
226-103-1900	13015-2012	.					
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 474</u> 5 230	<u>5 563</u> 5 443	<u>5 983</u> 5 230

				,			
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>31 403</u> 29 438	<u>32 200</u> 31 337	<u>35 947</u> 29 438

226-104.

				,	.	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>10 706 784</u> 10 437 782	<u>10 817 243</u> 10 437 782	<u>10 915 665</u> 10 692 958	<u>10 859 115</u> 10 637 079	<u>11 102 147</u> 10 437 782
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>1 671 081</u> 1 617 334				
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 118 435</u> 2 054 014	<u>2 148 998</u> 2 054 014	<u>2 176 229</u> 2 124 617	<u>2 160 583</u> 2 109 156	<u>2 227 826</u> 2 054 014
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 189 668</u> 3 112 146	<u>3 220 541</u> 3 112 146	<u>3 248 049</u> 3 183 466	<u>3 232 244</u> 3 167 848	<u>3 300 170</u> 3 112 146
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>2 353 557</u> 2 286 216				

						-	-	-	-
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 053 128</u> 1 988 801				
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 547 788</u> 2 472 490	<u>2 582 850</u> 2 472 490	<u>2 614 090</u> 2 553 487	<u>2 596 140</u> 2 535 750	<u>2 673 282</u> 2 472 490
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 290 332</u> 4 164 247	<u>4 348 820</u> 4 164 247	<u>4 400 933</u> 4 299 361	<u>4 370 990</u> 4 269 773	<u>4 499 674</u> 4 164 247
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 223 435</u> 9 977 521	<u>10 320 397</u> 9 977 521	<u>10 406 792</u> 10 201 516	<u>10 357 152</u> 10 152 465	<u>10 570 487</u> 9 977 521
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>1 485 884</u> 1 440 561				
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 906 776</u> 2 835 800	<u>2 935 167</u> 2 835 800	<u>2 960 463</u> 2 901 386	<u>2 945 929</u> 2 887 024	<u>3 008 393</u> 2 835 800
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 392 235</u> 3 309 517	<u>3 425 279</u> 3 309 517	<u>3 454 723</u> 3 385 855	<u>3 437 805</u> 3 369 138	<u>3 510 510</u> 3 309 517
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 649 114</u> 5 509 311	<u>5 705 740</u> 5 509 311	<u>5 756 194</u> 5 640 124	<u>5 727 205</u> 5 611 478	<u>5 851 793</u> 5 509 311
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 727 977</u> 1 681 154	<u>1 748 456</u> 1 681 154	<u>1 766 702</u> 1 728 461	<u>1 756 219</u> 1 718 102	<u>1 801 275</u> 1 681 154
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 180 268</u> 2 121 497	<u>2 205 866</u> 2 121 497	<u>2 228 674</u> 2 180 632	<u>2 215 569</u> 2 167 683	<u>2 271 890</u> 2 121 497
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 685 992</u> 2 614 641	<u>2 716 709</u> 2 614 641	<u>2 744 079</u> 2 685 603	<u>2 728 353</u> 2 670 063	<u>2 795 938</u> 2 614 641

						-	-	-	-
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 308 609</u> 3 217 706	<u>3 348 790</u> 3 217 706	<u>3 384 593</u> 3 310 530	<u>3 364 022</u> 3 290 203	<u>3 452 428</u> 3 217 706
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 968 892</u> 3 862 778	<u>4 014 813</u> 3 862 778	<u>4 055 730</u> 3 968 862	<u>4 032 220</u> 3 945 631	<u>4 133 256</u> 3 862 778
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 435 293</u> 6 268 812	<u>6 505 417</u> 6 268 812	<u>6 567 897</u> 6 430 805	<u>6 531 998</u> 6 395 331	<u>6 686 282</u> 6 268 812
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 203 897</u> 9 956 719	<u>10 302 023</u> 9 956 719	<u>10 389 455</u> 10 183 402	<u>10 339 219</u> 10 133 762	<u>10 555 115</u> 9 956 719
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 276 406</u> 2 205 997				
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 503 135</u> 2 426 790				
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>2 914 245</u> 2 822 916				
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 150 848</u> 4 993 193				
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 165 988</u> 1 130 665				
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 451 629</u> 1 407 404				

8.04-08-2024

392

				,	.	-	-	-	-
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>2 474 822</u> 2 404 144				
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>2 670 560</u> 2 588 589				
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 410 862</u> 3 301 915				
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 339 393</u> 4 200 631				
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 262 478</u> 2 193 834				
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>2 894 538</u> 2 806 258				

				,	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>11 022 743</u> 10 437 782	<u>10 935 269</u> 10 437 782	<u>10 997 668</u> 10 437 782	<u>11 610 346</u> 10 437 782	<u>11 344 538</u> 10 437 782

					-	-	-	-	-
226-104-0103	-21	.	1	19700					
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 205 856</u> 2 054 014	<u>2 181 653</u> 2 054 014	<u>2 198 918</u> 2 054 014	<u>2 368 438</u> 2 054 014	<u>2 294 892</u> 2 054 014
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 277 977</u> 3 112 146	<u>3 253 528</u> 3 112 146	<u>3 270 969</u> 3 112 146	<u>3 442 209</u> 3 112 146	<u>3 367 917</u> 3 112 146
226-104-0106	-22,16	.	1	19900					
226-104-0107	-24	.	1	22600					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 648 078</u> 2 472 490	<u>2 620 313</u> 2 472 490	<u>2 640 119</u> 2 472 490	<u>2 834 593</u> 2 472 490	<u>2 750 221</u> 2 472 490
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 457 630</u> 4 164 247	<u>4 411 313</u> 4 164 247	<u>4 444 353</u> 4 164 247	<u>4 768 763</u> 4 164 247	<u>4 628 019</u> 4 164 247
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 500 786</u> 9 977 521	<u>10 424 000</u> 9 977 521	<u>10 478 775</u> 9 977 521	<u>11 016 590</u> 9 977 521	<u>10 783 260</u> 9 977 521
226-104-0117	-18	.	1	15200					
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 987 985</u> 2 835 800	<u>2 965 502</u> 2 835 800	<u>2 981 540</u> 2 835 800	<u>3 139 012</u> 2 835 800	<u>3 070 693</u> 2 835 800
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 486 756</u> 3 309 517	<u>3 460 587</u> 3 309 517	<u>3 479 255</u> 3 309 517	<u>3 662 542</u> 3 309 517	<u>3 583 023</u> 3 309 517
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 811 087</u> 5 509 311	<u>5 766 244</u> 5 509 311	<u>5 798 232</u> 5 509 311	<u>6 112 316</u> 5 509 311	<u>5 976 052</u> 5 509 311

					-	-	-	-	-
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 786 554</u> 1 681 154	<u>1 770 337</u> 1 681 154	<u>1 781 905</u> 1 681 154	<u>1 895 492</u> 1 681 154	<u>1 846 213</u> 1 681 154
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 253 489</u> 2 121 497	<u>2 233 217</u> 2 121 497	<u>2 247 678</u> 2 121 497	<u>2 389 661</u> 2 121 497	<u>2 328 062</u> 2 121 497
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 773 857</u> 2 614 641	<u>2 749 531</u> 2 614 641	<u>2 766 884</u> 2 614 641	<u>2 937 263</u> 2 614 641	<u>2 863 345</u> 2 614 641
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 423 544</u> 3 217 706	<u>3 391 724</u> 3 217 706	<u>3 414 422</u> 3 217 706	<u>3 637 293</u> 3 217 706	<u>3 540 601</u> 3 217 706
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 100 245</u> 3 862 778	<u>4 063 880</u> 3 862 778	<u>4 089 821</u> 3 862 778	<u>4 344 530</u> 3 862 778	<u>4 234 025</u> 3 862 778
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 635 874</u> 6 268 812	<u>6 580 343</u> 6 268 812	<u>6 619 956</u> 6 268 812	<u>7 008 903</u> 6 268 812	<u>6 840 159</u> 6 268 812
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 484 577</u> 9 956 719	<u>10 406 870</u> 9 956 719	<u>10 462 302</u> 9 956 719	<u>11 006 570</u> 9 956 719	<u>10 770 441</u> 9 956 719
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0202	93	.	1	24200					
226-104-0204	98	.	1	25600					
226-104-0206	115	.	1	32100					
226-104-0214	165	.	1	53200					

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
226-104-0219	50	.	1	11700					
226-104-0223	60	.	1	14800					
226-104-0225	73	.	1	20800					
226-104-0229	93	.	1	27800					
226-104-0233	115	.	1	39500					
226-104-0237	135	.	1	50400					
226-104-0243	93	.	1	22800					
226-104-0245	115	.	1	29600					

				,			
226-104-0100	13015-2012	.					
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>10 998 821</u> 10 437 782	<u>10 904 921</u> 10 682 341	<u>12 370 160</u> 10 437 782

226-104-0103	-21	.	1	19700			
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 199 237</u> 2 054 014	<u>2 173 257</u> 2 121 680	<u>2 578 667</u> 2 054 014
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 271 291</u> 3 112 146	<u>3 245 046</u> 3 180 498	<u>3 654 572</u> 3 112 146
226-104-0106	-22,16	.	1	19900			
226-104-0107	-24	.	1	22600			
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 640 485</u> 2 472 490	<u>2 610 680</u> 2 550 117	<u>3 075 770</u> 2 472 490
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 444 964</u> 4 164 247	<u>4 395 244</u> 4 293 740	<u>5 171 080</u> 4 164 247
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 479 787</u> 9 977 521	<u>10 397 361</u> 10 192 197	<u>11 683 561</u> 9 977 521
226-104-0117	-18	.	1	15200			
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 981 836</u> 2 835 800	<u>2 957 702</u> 2 898 657	<u>3 334 301</u> 2 835 800
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 479 599</u> 3 309 517	<u>3 451 509</u> 3 382 679	<u>3 889 846</u> 3 309 517
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 798 823</u> 5 509 311	<u>5 750 687</u> 5 634 682	<u>6 501 827</u> 5 509 311

					,		
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 782 119</u> 1 681 154	<u>1 764 711</u> 1 726 493	<u>2 036 356</u> 1 681 154
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 247 945</u> 2 121 497	<u>2 226 184</u> 2 178 172	<u>2 565 741</u> 2 121 497
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 767 204</u> 2 614 641	<u>2 741 092</u> 2 682 651	<u>3 148 560</u> 2 614 641
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 414 842</u> 3 217 706	<u>3 380 684</u> 3 306 668	<u>3 913 686</u> 3 217 706
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 090 300</u> 3 862 778	<u>4 051 263</u> 3 964 448	<u>4 660 407</u> 3 862 778
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 620 687</u> 6 268 812	<u>6 561 077</u> 6 424 066	<u>7 491 257</u> 6 268 812
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 463 326</u> 9 956 719	<u>10 379 911</u> 10 173 971	<u>11 681 545</u> 9 956 719
226-104-0200	13015-2012	.					
226-104-0202	93	.	1	24200			
226-104-0204	98	.	1	25600			
226-104-0206	115	.	1	32100			
226-104-0214	165	.	1	53200			

				,			
226-104-0219	50	.	1	11700			
226-104-0223	60	.	1	14800			
226-104-0225	73	.	1	20800			
226-104-0229	93	.	1	27800			
226-104-0233	115	.	1	39500			
226-104-0237	135	.	1	50400			
226-104-0243	93	.	1	22800			
226-104-0245	115	.	1	29600			

25.

251.

251-3.

251-302.

, , , ,

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930

255. , ,
255-1.
255-101.

				,	.	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,015}{1\,854}$	$\frac{2\,296}{2\,103}$	$\frac{2\,671}{2\,103}$	$\frac{2\,671}{2\,103}$	$\frac{2\,433}{2\,103}$
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{971}{899}$	$\frac{1\,087}{1\,000}$	$\frac{1\,251}{1\,000}$	$\frac{1\,251}{1\,000}$	$\frac{1\,147}{1\,000}$

				,	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,393}{2\,103}$	$\frac{2\,360}{2\,103}$	$\frac{2\,380}{2\,103}$	$\frac{2\,671}{2\,103}$	$\frac{2\,557}{2\,103}$
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,129}{1\,000}$	$\frac{1\,115}{1\,000}$	$\frac{1\,123}{1\,000}$	$\frac{1\,251}{1\,000}$	$\frac{1\,201}{1\,000}$

255-101-0100	6665-91						
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,394}{2\,103}$	$\frac{2\,671}{2\,103}$	$\frac{2\,671}{2\,103}$
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\,130}{1\,000}$	$\frac{1\,251}{1\,000}$	$\frac{1\,251}{1\,000}$

255-102.

						-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0202	60 , (17608-2017)	2	1	130	$\frac{14\,888}{14\,330}$				

						-	-	-	-
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	<u>15 806</u> 15 223				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>17 637</u> 17 009				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>16 472</u> 15 813				
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>17 388</u> 16 705				
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>18 387</u> 17 679				
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>21 456</u> 20 670				

						-	-	-	-
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225	<u>14 764</u> 14 080				
255-102-0216	(60 , 17608-2017)	2	1	225	<u>15 681</u> 14 973				
255-102-0217	(60 , 17608-2017)	2	1	225	<u>16 780</u> 16 045				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>18 429</u> 17 652				
255-102-0221	17608-2017 80	2	1	175	<u>17 040</u> 16 366				
255-102-0222	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>17 984</u> 17 286				

						-	-	-	-
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>19 157</u> 18 429				
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>22 189</u> 21 384				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 423</u> 2 298				
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 760</u> 2 628				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 612</u> 2 426	<u>2 659</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>2 805</u> 2 426
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 565</u> 3 360	<u>3 612</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>3 758</u> 3 360
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 322</u> 3 040	<u>3 281</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 528</u> 2 955
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 052</u> 3 752	<u>4 193</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 440</u> 3 844

					,	.	-	-	-	-
255-102-0607	17608-201770	2	1	168	<u>2 913</u> 2 667	<u>2 979</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 183</u> 2 667	
255-102-0608	17608-201770	2	1	168	<u>3 605</u> 3 345	<u>3 671</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>3 874</u> 3 345	
255-102-0609	17608-201780	2	1	192	<u>3 840</u> 3 480	<u>3 717</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 046</u> 3 299	
255-102-0610	17608-201780	2	1	192	<u>4 692</u> 4 310	<u>4 871</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 201</u> 4 424	

						-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017		2						
255-102-0200	17608-2017		2						
255-102-0202	60 , (17608-2017		2	1	130				

				,	-	-	-	-	-
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225					
255-102-0216	(60) , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0217	(60) , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0222	(80) , 17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-	-
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 814</u> 2 426	<u>2 766</u> 2 426	<u>2 793</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 080</u> 2 426
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 767</u> 3 360	<u>3 718</u> 3 360	<u>3 745</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 033</u> 3 360
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 455</u> 2 955	<u>3 396</u> 2 955	<u>3 432</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 751</u> 2 955
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 367</u> 3 844	<u>4 308</u> 3 844	<u>4 344</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 663</u> 3 844

					-	-	-	-	-
				,					
255-102-0607	17608-201770	2	1	168	<u>3 196</u> 2 667	<u>3 128</u> 2 667	<u>3 166</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 568</u> 2 667
255-102-0608	17608-201770	2	1	168	<u>3 887</u> 3 345	<u>3 820</u> 3 345	<u>3 857</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 260</u> 3 345
255-102-0609	17608-201780	2	1	192	<u>3 949</u> 3 299	<u>3 870</u> 3 299	<u>3 918</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299	<u>4 344</u> 3 299
255-102-0610	17608-201780	2	1	192	<u>5 104</u> 4 424	<u>5 025</u> 4 424	<u>5 073</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424	<u>5 498</u> 4 424

				,			
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0200	17608-2017	2					
255-102-0202	60 , (17608-2017)	2	1	130			

				,			
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131			
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130			
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175			
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175			
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175			

				,			
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225			
255-102-0216	(60) , 17608-2017	2	1	225			
255-102-0217	(60) , 17608-2017	2	1	225			
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225			
255-102-0221	17608-2017 80	2	1	175			
255-102-0222	(80) , 17608-2017	2	1	175			

255-102-0223	80 , (17608-2017)	2	1	175			
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175			
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 800</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 753</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 458</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955	<u>3 956</u> 2 955
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 370</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844	<u>4 868</u> 3 844

255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 176</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 868</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>3 953</u> 3 299	<u>4 617</u> 3 299
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 107</u> 4 424	<u>5 771</u> 4 424

26.
261.
261-1.
261-101.

, ,

						-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>2 480</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>23 569</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>9 772</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 180</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	(, 600, 5 10	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 288</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>1 498</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498

						-	-	-	-
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 247</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>1 998</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>2 550</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 306</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>1 582</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>24 106</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>29 269</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>20 383</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>23 053</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>82 324</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324

						-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>51 576</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 153</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>80 395</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>47 268</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550

					-	-	-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576

				,	-	-	-	-	-
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153
261-101-0382	937-92 , 22,5, , ,	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80) , , ;	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

261-101-0100							
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550

8.04-08-2024

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,						
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576

				,			
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153
261-101-0382	937-92 , 22,5, , , ,	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80) , , ;	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная