

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		6
211-3.		30
211-4.		31
211-5.		34
211-6.		36
211-7.		37
212.	, , ,	41
212-1.		41
212-2.		166
212-3.		168
212-4.		169
212-5.		179
212-6.	,	191
213.		193
213-1.		194
213-3.	, ,	199
22.		204
221.		204
221-1.		204
222.	,	205
222-1.	, ,	206
222-2.	,	225
222-3.	, ,	230
225.		234

8.04-08-2024

IV

225-1.	235
225-2.	251
226.	286
226-1.	287
25.	298
251.	298
251-3.	298
255.	298
255-1.	299
255-2.	363
26.	365
261.	365
261-1.	365

21. ,
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	-	-	-	-
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103

					,	-	-	.	-	-
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103	<u>1 638</u> 1 103

				,	
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 638</u> 1 103

211-102.

				,	.
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 784</u> 893
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					

				,	.
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

				,	.	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354
211-103-0200	,								

					,	.	-	-	-	-
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433

					-	-	-	-	-
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354
211-103-0200	,								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390

				,	
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354
211-103-0200	,				
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

						-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 651</u>	<u>3 110</u> 2 516	<u>3 651</u>	<u>5 275</u>	<u>7 392</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 624</u>	<u>3 088</u> 2 498	<u>3 624</u>	<u>5 238</u>	<u>7 340</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 598</u>	<u>3 065</u> 2 480	<u>3 598</u>	<u>5 200</u>	<u>6 462</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 598</u>	<u>3 065</u> 2 480	<u>3 598</u>	<u>5 200</u>	<u>6 462</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 598</u>	<u>3 065</u> 2 480	<u>3 598</u>	<u>5 200</u>	<u>6 462</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 572</u>	<u>3 043</u> 2 462	<u>3 572</u>	<u>5 162</u>	<u>6 415</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 520</u>	<u>2 999</u> 2 426	<u>3 520</u>	<u>5 087</u>	<u>6 321</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 572</u>	<u>3 043</u> 2 462	<u>3 572</u>	<u>5 162</u>	<u>6 415</u>

						-	-	-	-
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>3 699</u>	$\frac{3\ 158}{2\ 563}$	<u>3 699</u>	<u>5 323</u>	<u>7 456</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>3 672</u>	$\frac{3\ 135}{2\ 544}$	<u>3 672</u>	<u>5 285</u>	<u>7 403</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 646</u>	$\frac{3\ 113}{2\ 526}$	<u>3 646</u>	<u>5 247</u>	<u>6 510</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 646</u>	$\frac{3\ 113}{2\ 526}$	<u>3 646</u>	<u>5 247</u>	<u>6 510</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 646</u>	$\frac{3\ 113}{2\ 526}$	<u>3 646</u>	<u>5 247</u>	<u>6 510</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 619</u>	$\frac{3\ 090}{2\ 508}$	<u>3 619</u>	<u>5 209</u>	<u>6 462</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 566</u>	$\frac{3\ 045}{2\ 471}$	<u>3 566</u>	<u>5 133</u>	<u>6 368</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 619</u>	$\frac{3\ 090}{2\ 508}$	<u>3 619</u>	<u>5 209</u>	<u>6 462</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							

						-	-	-	-
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 748</u>	$\frac{3\,208}{2\,611}$	<u>3 748</u>	<u>5 373</u>	<u>7 522</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 722</u>	$\frac{3\,185}{2\,592}$	<u>3 722</u>	<u>5 335</u>	<u>7 469</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>3 695</u>	$\frac{3\,162}{2\,574}$	<u>3 695</u>	<u>5 296</u>	<u>6 559</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>3 695</u>	$\frac{3\,162}{2\,574}$	<u>3 695</u>	<u>5 296</u>	<u>6 559</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 695</u>	$\frac{3\,162}{2\,574}$	<u>3 695</u>	<u>5 296</u>	<u>6 559</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 668</u>	$\frac{3\,139}{2\,555}$	<u>3 668</u>	<u>5 258</u>	<u>6 511</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 614</u>	$\frac{3\,093}{2\,518}$	<u>3 614</u>	<u>5 181</u>	<u>6 416</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 668</u>	$\frac{3\,139}{2\,555}$	<u>3 668</u>	<u>5 258</u>	<u>6 511</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 800</u>	$\frac{3\,259}{2\,661}$	<u>3 800</u>	<u>5 425</u>	<u>7 591</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 773</u>	$\frac{3\,236}{2\,642}$	<u>3 773</u>	<u>5 386</u>	<u>7 537</u>

						-	-	-	-
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>3 746</u>	<u>3 213</u> 2 623	<u>3 746</u>	<u>5 347</u>	<u>6 610</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>3 746</u>	<u>3 213</u> 2 623	<u>3 746</u>	<u>5 347</u>	<u>6 610</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>3 746</u>	<u>3 213</u> 2 623	<u>3 746</u>	<u>5 347</u>	<u>6 610</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>3 719</u>	<u>3 190</u> 2 604	<u>3 719</u>	<u>5 309</u>	<u>6 562</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 664</u>	<u>3 143</u> 2 566	<u>3 664</u>	<u>5 231</u>	<u>6 467</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>3 719</u>	<u>3 190</u> 2 604	<u>3 719</u>	<u>5 309</u>	<u>6 562</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>3 854</u>	<u>3 313</u> 2 713	<u>3 854</u>	<u>5 479</u>	<u>7 663</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>3 826</u>	<u>3 289</u> 2 694	<u>3 826</u>	<u>5 439</u>	<u>7 608</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>3 799</u>	<u>3 266</u> 2 674	<u>3 799</u>	<u>5 400</u>	<u>6 664</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>3 799</u>	<u>3 266</u> 2 674	<u>3 799</u>	<u>5 400</u>	<u>6 664</u>

						-	-	-	-
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>3 799</u>	$\frac{3\,266}{2\,674}$	<u>3 799</u>	<u>5 400</u>	<u>6 664</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>3 771</u>	$\frac{3\,242}{2\,655}$	<u>3 771</u>	<u>5 361</u>	<u>6 615</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 716</u>	$\frac{3\,195}{2\,616}$	<u>3 716</u>	<u>5 283</u>	<u>6 519</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>3 771</u>	$\frac{3\,242}{2\,655}$	<u>3 771</u>	<u>5 361</u>	<u>6 615</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 011</u>	$\frac{3\,470}{2\,768}$	<u>4 011</u>	<u>5 676</u>	<u>7 699</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>3 982</u>	$\frac{3\,445}{2\,748}$	<u>3 982</u>	<u>5 635</u>	<u>7 644</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>3 953</u>	$\frac{3\,420}{2\,728}$	<u>3 953</u>	<u>5 595</u>	<u>6 691</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>3 953</u>	$\frac{3\,420}{2\,728}$	<u>3 953</u>	<u>5 595</u>	<u>6 691</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>3 953</u>	$\frac{3\,420}{2\,728}$	<u>3 953</u>	<u>5 595</u>	<u>6 691</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 925</u>	$\frac{3\,396}{2\,708}$	<u>3 925</u>	<u>5 554</u>	<u>6 643</u>

						-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 867</u>	<u>3 346</u> 2 669	<u>3 867</u>	<u>5 473</u>	<u>6 546</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>3 925</u>	<u>3 396</u> 2 708	<u>3 925</u>	<u>5 554</u>	<u>6 643</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>4 011</u>	<u>3 470</u> 2 768	<u>4 011</u>	<u>5 676</u>	<u>7 969</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>3 982</u>	<u>3 445</u> 2 748	<u>3 982</u>	<u>5 635</u>	<u>7 912</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>3 953</u>	<u>3 420</u> 2 728	<u>3 953</u>	<u>5 595</u>	<u>6 948</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>3 953</u>	<u>3 420</u> 2 728	<u>3 953</u>	<u>5 595</u>	<u>6 948</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>3 953</u>	<u>3 420</u> 2 728	<u>3 953</u>	<u>5 595</u>	<u>6 948</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>3 925</u>	<u>3 396</u> 2 708	<u>3 925</u>	<u>5 554</u>	<u>6 898</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 867</u>	<u>3 346</u> 2 669	<u>3 867</u>	<u>5 473</u>	<u>6 797</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>3 925</u>	<u>3 396</u> 2 708	<u>3 925</u>	<u>5 554</u>	<u>6 898</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 965</u>	<u>7 858</u>	<u>4 688</u>	<u>7 003</u>	<u>5 193</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 937</u>	<u>7 802</u>	<u>4 654</u>	<u>6 953</u>	<u>5 156</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 084</u>	<u>6 921</u>	<u>3 796</u>	<u>6 903</u>	<u>5 119</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 084</u>	<u>6 921</u>	<u>3 796</u>	<u>6 903</u>	<u>5 119</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 084</u>	<u>6 921</u>	<u>3 796</u>	<u>6 903</u>	<u>5 119</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 062</u>	<u>6 871</u>	<u>3 768</u>	<u>6 853</u>	<u>5 082</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 017</u>	<u>6 771</u>	<u>3 713</u>	<u>6 752</u>	<u>5 008</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 062</u>	<u>6 871</u>	<u>3 768</u>	<u>6 853</u>	<u>5 082</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 029</u>	<u>7 922</u>	<u>4 751</u>	<u>7 051</u>	<u>5 241</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 000</u>	<u>7 865</u>	<u>4 718</u>	<u>7 000</u>	<u>5 204</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 132</u>	<u>6 969</u>	<u>3 844</u>	<u>6 950</u>	<u>5 166</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 132</u>	<u>6 969</u>	<u>3 844</u>	<u>6 950</u>	<u>5 166</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 132</u>	<u>6 969</u>	<u>3 844</u>	<u>6 950</u>	<u>5 166</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 109</u>	<u>6 918</u>	<u>3 816</u>	<u>6 899</u>	<u>5 129</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 063</u>	<u>6 817</u>	<u>3 760</u>	<u>6 799</u>	<u>5 054</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 109</u>	<u>6 918</u>	<u>3 816</u>	<u>6 899</u>	<u>5 129</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 095</u>	<u>7 988</u>	<u>4 818</u>	<u>7 100</u>	<u>5 291</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 066</u>	<u>7 931</u>	<u>4 783</u>	<u>7 050</u>	<u>5 253</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>3 181</u>	<u>7 018</u>	<u>3 893</u>	<u>6 999</u>	<u>5 215</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>3 181</u>	<u>7 018</u>	<u>3 893</u>	<u>6 999</u>	<u>5 215</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 181</u>	<u>7 018</u>	<u>3 893</u>	<u>6 999</u>	<u>5 215</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 158</u>	<u>6 967</u>	<u>3 865</u>	<u>6 948</u>	<u>5 178</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 112</u>	<u>6 865</u>	<u>3 808</u>	<u>6 847</u>	<u>5 102</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 158</u>	<u>6 967</u>	<u>3 865</u>	<u>6 948</u>	<u>5 178</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							

					-	-	-	-	-
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 164</u>	<u>8 057</u>	<u>4 886</u>	<u>7 152</u>	<u>5 343</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 134</u>	<u>7 999</u>	<u>4 852</u>	<u>7 101</u>	<u>5 305</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>3 232</u>	<u>7 069</u>	<u>3 944</u>	<u>7 050</u>	<u>5 266</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>3 232</u>	<u>7 069</u>	<u>3 944</u>	<u>7 050</u>	<u>5 266</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>3 232</u>	<u>7 069</u>	<u>3 944</u>	<u>7 050</u>	<u>5 266</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>3 209</u>	<u>7 018</u>	<u>3 916</u>	<u>6 999</u>	<u>5 228</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 162</u>	<u>6 916</u>	<u>3 859</u>	<u>6 897</u>	<u>5 152</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>3 209</u>	<u>7 018</u>	<u>3 916</u>	<u>6 999</u>	<u>5 228</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>4 236</u>	<u>8 128</u>	<u>4 958</u>	<u>7 206</u>	<u>5 396</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 205</u>	<u>8 070</u>	<u>4 923</u>	<u>7 154</u>	<u>5 358</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>3 286</u>	<u>7 123</u>	<u>3 998</u>	<u>7 103</u>	<u>5 319</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>3 286</u>	<u>7 123</u>	<u>3 998</u>	<u>7 103</u>	<u>5 319</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>3 286</u>	<u>7 123</u>	<u>3 998</u>	<u>7 103</u>	<u>5 319</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>3 262</u>	<u>7 071</u>	<u>3 969</u>	<u>7 051</u>	<u>5 281</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 214</u>	<u>6 968</u>	<u>3 911</u>	<u>6 948</u>	<u>5 204</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>3 262</u>	<u>7 071</u>	<u>3 969</u>	<u>7 051</u>	<u>5 281</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 272</u>	<u>8 165</u>	<u>4 995</u>	<u>7 521</u>	<u>5 589</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>4 242</u>	<u>8 107</u>	<u>4 959</u>	<u>7 467</u>	<u>5 549</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>3 313</u>	<u>7 150</u>	<u>4 025</u>	<u>7 414</u>	<u>5 509</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>3 313</u>	<u>7 150</u>	<u>4 025</u>	<u>7 414</u>	<u>5 509</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>3 313</u>	<u>7 150</u>	<u>4 025</u>	<u>7 414</u>	<u>5 509</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 289</u>	<u>7 098</u>	<u>3 996</u>	<u>7 360</u>	<u>5 469</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 241</u>	<u>6 995</u>	<u>3 938</u>	<u>7 253</u>	<u>5 390</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>3 289</u>	<u>7 098</u>	<u>3 996</u>	<u>7 360</u>	<u>5 469</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>4 411</u>	<u>8 462</u>	<u>5 150</u>	<u>7 521</u>	<u>5 589</u>

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>4 379</u>	<u>8 402</u>	<u>5 114</u>	<u>7 467</u>	<u>5 549</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>3 441</u>	<u>7 434</u>	<u>4 170</u>	<u>7 414</u>	<u>5 509</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>3 441</u>	<u>7 434</u>	<u>4 170</u>	<u>7 414</u>	<u>5 509</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>3 441</u>	<u>7 434</u>	<u>4 170</u>	<u>7 414</u>	<u>5 509</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>3 416</u>	<u>7 380</u>	<u>4 139</u>	<u>7 360</u>	<u>5 469</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 366</u>	<u>7 272</u>	<u>4 079</u>	<u>7 253</u>	<u>5 390</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>3 416</u>	<u>7 380</u>	<u>4 139</u>	<u>7 360</u>	<u>5 469</u>

				,	
211-201-0100	200 1284-2004	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 995</u>

211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 952</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 085</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 085</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 085</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 048</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 974</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 048</u>
211-201-0200	1284-2004 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 059</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 016</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 133</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 133</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 133</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 095</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 021</u>

				,	
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 095</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 125</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 082</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 182</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 182</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 182</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 144</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 069</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 144</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 194</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 150</u>

211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 233</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 233</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 233</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 195</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 120</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 195</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 266</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 221</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 287</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 287</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 287</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 248</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 172</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 248</u>

				,	
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 302</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 257</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 314</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 314</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 314</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 276</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 199</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 276</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 490</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 444</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 490</u>

211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 490</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 490</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 450</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 371</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 450</u>

211-202.

						-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 603</u>	<u>2 482</u> 1 696	<u>2 439</u>	<u>4 111</u>	<u>7 049</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 597</u>	<u>2 477</u> 1 696	<u>2 432</u>	<u>4 095</u>	<u>6 998</u>

8.04-08-2024

						-	-	-	-
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 591</u>	$\frac{2\,472}{1\,696}$	<u>2 426</u>	<u>4 078</u>	<u>6 948</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 585</u>	$\frac{2\,467}{1\,696}$	<u>2 419</u>	<u>4 061</u>	<u>6 898</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>2 573</u>	$\frac{2\,456}{1\,696}$	<u>2 407</u>	<u>4 027</u>	<u>6 797</u>

						-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,491}{2\,788}$	<u>7 542</u>	<u>4 230</u>	<u>5 626</u>	<u>4 082</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,466}{2\,768}$	<u>7 488</u>	<u>4 200</u>	<u>5 597</u>	<u>4 064</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,441}{2\,748}$	<u>7 434</u>	<u>4 170</u>	<u>5 569</u>	<u>4 046</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,416}{2\,728}$	<u>7 380</u>	<u>4 139</u>	<u>5 540</u>	<u>4 028</u>

					-	-	-	-	-
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 366</u> 2 688	<u>7 272</u>	<u>4 079</u>	<u>5 484</u>	<u>3 992</u>

211-202-0400	1000 1284-2004	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 838</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 829</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 819</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 810</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>2 792</u>

211-203.

					,	.	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,	-	-	.	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0100	3344-83	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	.	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 987</u> 13 854	<u>14 809</u> 13 854	<u>15 017</u> 13 854	<u>15 708</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 987</u> 13 854	<u>14 809</u> 13 854	<u>15 017</u> 13 854	<u>15 708</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 987</u> 13 854	<u>14 809</u> 13 854	<u>15 017</u> 13 854	<u>15 708</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	

					,	-	-	.	-	-
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 244</u> 13 854	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 244</u> 13 854	

					-	-	-	-	-
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 326</u> 13 854	<u>16 244</u> 13 854

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 326</u> 13 854
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 326</u> 13 854
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 326</u> 13 854

211-206.

					,	.	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>3 406</u>	<u>3 709</u>	<u>3 702</u>	<u>4 535</u>	<u>6 633</u>	

					,	-	-	.	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 734</u>	<u>7 112</u>	<u>5 700</u>	<u>7 037</u>	<u>5 322</u>	

				,	
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>4 815</u>

211-3.
211-302. ,

				,	.
211-302-0100	32496-2013350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080

				,	.
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

				,	.	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 522</u>	<u>4 392</u> 3 500	<u>4 562</u>	<u>6 138</u>	<u>8 509</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>4 522</u>	<u>4 392</u> 3 500	<u>4 562</u>	<u>6 138</u>	<u>8 509</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 009</u>				

				,	-	-	.	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 697</u> 3 916	<u>9 038</u>	<u>5 489</u>	<u>6 093</u>	<u>6 323</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>4 697</u> 3 916	<u>9 038</u>	<u>5 489</u>	<u>6 093</u>	<u>6 323</u>

					-	-	-	-	-
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 990</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 990</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	

211-402.

				,	.
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	$\frac{5\ 215}{3\ 164}$

211-403. ,

				,	.
211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	$\frac{16\ 298}{16\ 071}$
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	$\frac{191\ 818}{188\ 036}$

211-5.
211-501.

					,	.	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 007</u>	<u>4 125</u> 3 360	<u>3 360</u>	<u>5 623</u>	<u>8 069</u>	

					,	-	-	.	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 257</u>	<u>8 598</u>	<u>5 049</u>	<u>8 465</u>	<u>5 121</u>	

				,	
211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 788</u>

211-6.
211-601. -

				,	.	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 906</u>	<u>1 791</u> 1 051	<u>2 409</u>	<u>3 629</u>	<u>5 858</u>

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 791</u> 1 051	<u>6 421</u>	<u>2 637</u>	<u>6 421</u>	<u>4 213</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 167</u>

211-7.
211-701. ,

					,	.	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>					

					-	-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

211-701-0100		3			
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 198</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 198</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 198</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 198</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>4 198</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>4 198</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	

211-702.

				,	.
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>3 207</u> 2 679

212. , , ,
212-1.
212-101.

				,	.	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>13 553</u> 11 012	<u>14 078</u> 10 714	<u>15 494</u> 10 714	<u>17 372</u> 10 714	<u>21 127</u> 10 714
212-101-0200	7473-2010 5	3							

						-	-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>14 007</u> 11 458	<u>14 531</u> 11 161	<u>15 948</u> 11 161	<u>17 825</u> 11 161	<u>21 581</u> 11 161
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>14 460</u> 11 905	<u>14 985</u> 11 607	<u>16 401</u> 11 607	<u>18 279</u> 11 607	<u>22 034</u> 11 607
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>14 290</u> 12 025	<u>14 482</u> 11 724	<u>15 467</u> 11 724	<u>18 739</u> 11 724	<u>22 738</u> 11 724
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>14 415</u> 12 148	<u>14 604</u> 11 844	<u>15 589</u> 11 844	<u>18 861</u> 11 844	<u>22 860</u> 11 844
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 728</u> 11 966	<u>15 713</u> 11 966	<u>18 985</u> 11 966	<u>22 984</u> 11 966
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>14 984</u> 12 218	<u>15 969</u> 12 218	<u>19 241</u> 12 218	<u>23 240</u> 12 218
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 116</u> 12 348	<u>16 101</u> 12 348	<u>19 373</u> 12 348	<u>23 372</u> 12 348
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>14 415</u> 12 148	<u>14 604</u> 11 844	<u>15 589</u> 11 844	<u>18 861</u> 11 844	<u>22 860</u> 11 844
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 728</u> 11 966	<u>15 713</u> 11 966	<u>18 985</u> 11 966	<u>22 984</u> 11 966
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>14 854</u> 12 091	<u>15 839</u> 12 091	<u>19 112</u> 12 091	<u>23 111</u> 12 091

						-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 116</u> 12 348	<u>16 101</u> 12 348	<u>19 373</u> 12 348	<u>23 372</u> 12 348
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>15 078</u> 12 801	<u>15 251</u> 12 481	<u>16 236</u> 12 481	<u>19 508</u> 12 481	<u>23 507</u> 12 481
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>14 542</u> 12 273	<u>14 728</u> 11 966	<u>15 713</u> 11 966	<u>18 985</u> 11 966	<u>22 984</u> 11 966
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>14 854</u> 12 091	<u>15 839</u> 12 091	<u>19 112</u> 12 091	<u>23 111</u> 12 091
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>14 984</u> 12 218	<u>15 969</u> 12 218	<u>19 241</u> 12 218	<u>23 240</u> 12 218
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>15 078</u> 12 801	<u>15 251</u> 12 481	<u>16 236</u> 12 481	<u>19 508</u> 12 481	<u>23 507</u> 12 481
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>15 220</u> 12 940	<u>15 388</u> 12 616	<u>16 374</u> 12 616	<u>19 646</u> 12 616	<u>23 645</u> 12 616
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>14 672</u> 12 401	<u>14 854</u> 12 091	<u>15 839</u> 12 091	<u>19 112</u> 12 091	<u>23 111</u> 12 091
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>14 804</u> 12 531	<u>14 984</u> 12 218	<u>15 969</u> 12 218	<u>19 241</u> 12 218	<u>23 240</u> 12 218
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>14 940</u> 12 665	<u>15 116</u> 12 348	<u>16 101</u> 12 348	<u>19 373</u> 12 348	<u>23 372</u> 12 348
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>15 220</u> 12 940	<u>15 388</u> 12 616	<u>16 374</u> 12 616	<u>19 646</u> 12 616	<u>23 645</u> 12 616

						-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>15 364</u> 13 082	<u>15 529</u> 12 755	<u>16 514</u> 12 755	<u>19 787</u> 12 755	<u>23 786</u> 12 755
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>16 033</u> 13 452	<u>16 799</u> 13 393	<u>18 216</u> 13 393	<u>20 093</u> 13 393	<u>23 848</u> 13 393
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>15 878</u> 13 588	<u>16 315</u> 13 528	<u>17 300</u> 13 528	<u>20 572</u> 13 528	<u>24 571</u> 13 528
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 455</u> 13 666	<u>17 440</u> 13 666	<u>20 712</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 455</u> 13 666	<u>17 440</u> 13 666	<u>20 712</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951

						-	-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 187</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 187</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 360</u> 14 557	<u>18 346</u> 14 557	<u>21 618</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 360</u> 14 557	<u>18 346</u> 14 557	<u>21 618</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557

						-	-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>17 092</u> 14 783	<u>17 523</u> 14 717	<u>18 508</u> 14 717	<u>21 780</u> 14 717	<u>25 779</u> 14 717
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>16 033</u> 13 452	<u>16 799</u> 13 393	<u>18 216</u> 13 393	<u>20 093</u> 13 393	<u>23 848</u> 13 393
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>15 878</u> 13 588	<u>16 315</u> 13 528	<u>17 300</u> 13 528	<u>20 572</u> 13 528	<u>24 571</u> 13 528
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 455</u> 13 666	<u>17 440</u> 13 666	<u>20 712</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>16 019</u> 13 727	<u>16 455</u> 13 666	<u>17 440</u> 13 666	<u>20 712</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951

						-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 187</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>16 163</u> 13 868	<u>16 598</u> 13 807	<u>17 583</u> 13 807	<u>20 856</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>16 769</u> 14 465	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 187</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 360</u> 14 557	<u>18 346</u> 14 557	<u>21 618</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>16 310</u> 14 013	<u>16 744</u> 13 951	<u>17 729</u> 13 951	<u>21 002</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 460</u> 14 160	<u>16 893</u> 14 098	<u>17 879</u> 14 098	<u>21 151</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 613</u> 14 311	<u>17 046</u> 14 248	<u>18 031</u> 14 248	<u>21 303</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>16 929</u> 14 622	<u>17 360</u> 14 557	<u>18 346</u> 14 557	<u>21 618</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557

						-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>17 092</u> 14 783	<u>17 523</u> 14 717	<u>18 508</u> 14 717	<u>21 780</u> 14 717	<u>25 779</u> 14 717
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>16 940</u> 14 345	<u>18 160</u> 14 732	<u>19 576</u> 14 732	<u>21 454</u> 14 732	<u>25 209</u> 14 732
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>16 795</u> 14 490	<u>17 689</u> 14 881	<u>18 674</u> 14 881	<u>21 947</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>16 945</u> 14 638	<u>17 843</u> 15 033	<u>18 829</u> 15 033	<u>22 101</u> 15 033	<u>26 100</u> 15 033
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>18 001</u> 15 188	<u>18 986</u> 15 188	<u>22 258</u> 15 188	<u>26 257</u> 15 188
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>18 326</u> 15 508	<u>19 311</u> 15 508	<u>22 583</u> 15 508	<u>26 582</u> 15 508
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>18 493</u> 15 672	<u>19 478</u> 15 672	<u>22 751</u> 15 672	<u>26 750</u> 15 672
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>16 945</u> 14 638	<u>17 843</u> 15 033	<u>18 829</u> 15 033	<u>22 101</u> 15 033	<u>26 100</u> 15 033
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>18 001</u> 15 188	<u>18 986</u> 15 188	<u>22 258</u> 15 188	<u>26 257</u> 15 188
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>18 162</u> 15 346	<u>19 147</u> 15 346	<u>22 419</u> 15 346	<u>26 418</u> 15 346

						-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>18 493</u> 15 672	<u>19 478</u> 15 672	<u>22 751</u> 15 672	<u>26 750</u> 15 672
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>17 744</u> 15 425	<u>18 665</u> 15 841	<u>19 650</u> 15 841	<u>22 922</u> 15 841	<u>26 921</u> 15 841
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>17 098</u> 14 789	<u>18 001</u> 15 188	<u>18 986</u> 15 188	<u>22 258</u> 15 188	<u>26 257</u> 15 188
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>18 162</u> 15 346	<u>19 147</u> 15 346	<u>22 419</u> 15 346	<u>26 418</u> 15 346
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>18 326</u> 15 508	<u>19 311</u> 15 508	<u>22 583</u> 15 508	<u>26 582</u> 15 508
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>17 744</u> 15 425	<u>18 665</u> 15 841	<u>19 650</u> 15 841	<u>22 922</u> 15 841	<u>26 921</u> 15 841
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 839</u> 16 013	<u>19 825</u> 16 013	<u>23 097</u> 16 013	<u>27 096</u> 16 013
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>17 255</u> 14 943	<u>18 162</u> 15 346	<u>19 147</u> 15 346	<u>22 419</u> 15 346	<u>26 418</u> 15 346
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>17 415</u> 15 100	<u>18 326</u> 15 508	<u>19 311</u> 15 508	<u>22 583</u> 15 508	<u>26 582</u> 15 508
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>17 578</u> 15 261	<u>18 493</u> 15 672	<u>19 478</u> 15 672	<u>22 751</u> 15 672	<u>26 750</u> 15 672
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 839</u> 16 013	<u>19 825</u> 16 013	<u>23 097</u> 16 013	<u>27 096</u> 16 013

						-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>18 089</u> 15 764	<u>19 018</u> 16 189	<u>20 003</u> 16 189	<u>23 276</u> 16 189	<u>27 275</u> 16 189
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>17 915</u> 15 593	<u>18 839</u> 16 013	<u>19 825</u> 16 013	<u>23 097</u> 16 013	<u>27 096</u> 16 013
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>18 089</u> 15 764	<u>19 018</u> 16 189	<u>20 003</u> 16 189	<u>23 276</u> 16 189	<u>27 275</u> 16 189
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>18 267</u> 15 939	<u>19 201</u> 16 369	<u>20 186</u> 16 369	<u>23 458</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>18 449</u> 16 118	<u>19 388</u> 16 553	<u>20 373</u> 16 553	<u>23 645</u> 16 553	<u>27 644</u> 16 553
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>18 825</u> 16 489	<u>19 775</u> 16 933	<u>20 760</u> 16 933	<u>24 032</u> 16 933	<u>28 031</u> 16 933
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>18 331</u> 15 714	<u>19 067</u> 15 625	<u>20 484</u> 15 625	<u>22 361</u> 15 625	<u>26 116</u> 15 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>18 200</u> 15 873	<u>18 605</u> 15 783	<u>19 591</u> 15 783	<u>22 863</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>18 704</u> 16 369	<u>19 107</u> 16 276	<u>20 092</u> 16 276	<u>23 364</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276

						-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>18 879</u> 16 541	<u>19 281</u> 16 447	<u>20 266</u> 16 447	<u>23 538</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>18 200</u> 15 873	<u>18 605</u> 15 783	<u>19 591</u> 15 783	<u>22 863</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>18 532</u> 16 200	<u>18 936</u> 16 108	<u>19 921</u> 16 108	<u>23 194</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>18 879</u> 16 541	<u>19 281</u> 16 447	<u>20 266</u> 16 447	<u>23 538</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>18 364</u> 16 035	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>18 532</u> 16 200	<u>18 936</u> 16 108	<u>19 921</u> 16 108	<u>23 194</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>18 704</u> 16 369	<u>19 107</u> 16 276	<u>20 092</u> 16 276	<u>23 364</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>19 240</u> 16 897	<u>19 640</u> 16 801	<u>20 625</u> 16 801	<u>23 897</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801

						-	-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>19 057</u> 16 717	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>19 240</u> 16 897	<u>19 640</u> 16 801	<u>20 625</u> 16 801	<u>23 897</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>19 427</u> 17 081	<u>19 826</u> 16 984	<u>20 811</u> 16 984	<u>24 083</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>19 617</u> 17 268	<u>20 015</u> 17 170	<u>21 000</u> 17 170	<u>24 273</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>20 012</u> 17 657	<u>20 407</u> 17 556	<u>21 392</u> 17 556	<u>24 665</u> 17 556	<u>28 664</u> 17 556
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 238</u> 16 607	<u>20 246</u> 16 786	<u>21 663</u> 16 786	<u>23 540</u> 16 786	<u>27 296</u> 16 786
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>19 116</u> 16 775	<u>19 797</u> 16 955	<u>20 782</u> 16 955	<u>24 054</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 972</u> 17 128	<u>20 958</u> 17 128	<u>24 230</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>19 649</u> 17 299	<u>20 335</u> 17 485	<u>21 320</u> 17 485	<u>24 592</u> 17 485	<u>28 591</u> 17 485
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>19 834</u> 17 481	<u>20 522</u> 17 669	<u>21 507</u> 17 669	<u>24 779</u> 17 669	<u>28 778</u> 17 669

						-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>19 116</u> 16 775	<u>19 797</u> 16 955	<u>20 782</u> 16 955	<u>24 054</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 972</u> 17 128	<u>20 958</u> 17 128	<u>24 230</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>19 467</u> 17 121	<u>20 152</u> 17 305	<u>21 137</u> 17 305	<u>24 409</u> 17 305	<u>28 408</u> 17 305
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>19 834</u> 17 481	<u>20 522</u> 17 669	<u>21 507</u> 17 669	<u>24 779</u> 17 669	<u>28 778</u> 17 669
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>19 290</u> 16 946	<u>19 972</u> 17 128	<u>20 958</u> 17 128	<u>24 230</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>19 467</u> 17 121	<u>20 152</u> 17 305	<u>21 137</u> 17 305	<u>24 409</u> 17 305	<u>28 408</u> 17 305
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>19 649</u> 17 299	<u>20 335</u> 17 485	<u>21 320</u> 17 485	<u>24 592</u> 17 485	<u>28 591</u> 17 485
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>20 215</u> 17 857	<u>20 908</u> 18 049	<u>21 893</u> 18 049	<u>25 165</u> 18 049	<u>29 164</u> 18 049
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>20 022</u> 17 667	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857

						-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>20 215</u> 17 857	<u>20 908</u> 18 049	<u>21 893</u> 18 049	<u>25 165</u> 18 049	<u>29 164</u> 18 049
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>20 413</u> 18 051	<u>21 107</u> 18 245	<u>22 092</u> 18 245	<u>25 365</u> 18 245	<u>29 364</u> 18 245
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>20 614</u> 18 250	<u>21 311</u> 18 446	<u>22 296</u> 18 446	<u>25 568</u> 18 446	<u>29 567</u> 18 446
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>21 031</u> 18 660	<u>21 732</u> 18 860	<u>22 717</u> 18 860	<u>25 990</u> 18 860	<u>29 989</u> 18 860
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>21 143</u> 18 482	<u>21 788</u> 18 304	<u>23 205</u> 18 304	<u>25 083</u> 18 304	<u>28 838</u> 18 304
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 354</u> 18 488	<u>22 339</u> 18 488	<u>25 612</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>21 650</u> 19 185	<u>22 341</u> 18 533	<u>23 327</u> 19 371	<u>26 417</u> 19 371	<u>38 076</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 473	<u>22 625</u> 18 812	<u>23 624</u> 19 661	<u>26 713</u> 19 661	<u>38 369</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>21 265</u> 18 808	<u>21 970</u> 18 169	<u>22 939</u> 18 990	<u>26 028</u> 18 990	<u>37 691</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>21 553</u> 19 091	<u>22 248</u> 18 442	<u>23 230</u> 19 275	<u>26 319</u> 19 275	<u>37 979</u> 19 091

						-	-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 377	<u>22 531</u> 18 719	<u>23 525</u> 19 565	<u>26 615</u> 19 565	<u>38 272</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 667	<u>22 816</u> 18 999	<u>23 824</u> 19 858	<u>26 913</u> 19 858	<u>38 568</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>22 033</u> 19 561	<u>22 711</u> 18 897	<u>23 714</u> 19 750	<u>26 804</u> 19 750	<u>38 459</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 854	<u>23 000</u> 19 180	<u>24 016</u> 20 046	<u>27 106</u> 20 046	<u>38 758</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>22 636</u> 20 152	<u>23 294</u> 19 467	<u>24 323</u> 20 347	<u>27 412</u> 20 347	<u>39 062</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>22 945</u> 20 455	<u>23 592</u> 19 760	<u>24 635</u> 20 653	<u>27 724</u> 20 653	<u>39 371</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>21 143</u> 18 482	<u>21 788</u> 18 304	<u>23 205</u> 18 304	<u>25 083</u> 18 304	<u>28 838</u> 18 304
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 354</u> 18 488	<u>22 339</u> 18 488	<u>25 612</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>21 431</u> 19 054	<u>21 742</u> 18 870	<u>22 727</u> 18 870	<u>25 999</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 633</u> 19 252	<u>21 941</u> 19 066	<u>22 926</u> 19 066	<u>26 199</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066

						-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>21 040</u> 18 669	<u>21 354</u> 18 488	<u>22 339</u> 18 488	<u>25 612</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>21 234</u> 18 859	<u>21 546</u> 18 677	<u>22 531</u> 18 677	<u>25 803</u> 18 677	<u>29 802</u> 18 677
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 633</u> 19 252	<u>21 941</u> 19 066	<u>22 926</u> 19 066	<u>26 199</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 839</u> 19 455	<u>22 145</u> 19 267	<u>23 130</u> 19 267	<u>26 403</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 839</u> 19 455	<u>22 145</u> 19 267	<u>23 130</u> 19 267	<u>26 403</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>22 049</u> 19 662	<u>22 354</u> 19 472	<u>23 339</u> 19 472	<u>26 611</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>22 784</u> 19 895	<u>23 769</u> 19 895	<u>27 041</u> 19 895	<u>31 040</u> 19 895
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 708</u> 20 310	<u>23 006</u> 20 114	<u>23 991</u> 20 114	<u>27 263</u> 20 114	<u>31 262</u> 20 114
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>22 867</u> 20 179	<u>23 149</u> 19 643	<u>24 566</u> 19 643	<u>26 443</u> 19 643	<u>30 198</u> 19 643
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>22 781</u> 20 382	<u>22 729</u> 19 841	<u>23 714</u> 19 841	<u>26 986</u> 19 841	<u>30 985</u> 19 841

						-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>23 208</u> 20 803	<u>23 144</u> 20 250	<u>24 130</u> 20 250	<u>27 402</u> 20 250	<u>31 401</u> 20 250
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>23 428</u> 21 019	<u>23 359</u> 20 461	<u>24 344</u> 20 461	<u>27 616</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>22 781</u> 20 382	<u>22 729</u> 19 841	<u>23 714</u> 19 841	<u>26 986</u> 19 841	<u>30 985</u> 19 841
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 590	<u>22 935</u> 20 044	<u>23 920</u> 20 044	<u>27 192</u> 20 044	<u>31 191</u> 20 044
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>23 428</u> 21 019	<u>23 359</u> 20 461	<u>24 344</u> 20 461	<u>27 616</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>23 653</u> 21 241	<u>23 578</u> 20 677	<u>24 563</u> 20 677	<u>27 835</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>23 653</u> 21 241	<u>23 578</u> 20 677	<u>24 563</u> 20 677	<u>27 835</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>23 883</u> 21 467	<u>23 801</u> 20 897	<u>24 786</u> 20 897	<u>28 059</u> 20 897	<u>32 058</u> 20 897
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>24 357</u> 21 933	<u>24 263</u> 21 351	<u>25 248</u> 21 351	<u>28 520</u> 21 351	<u>32 519</u> 21 351
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>24 602</u> 22 174	<u>24 501</u> 21 586	<u>25 486</u> 21 586	<u>28 758</u> 21 586	<u>32 757</u> 21 586
212-101-1200	7473-2010 35	3							

						-	-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>24 072</u> 21 365	<u>24 945</u> 21 411	<u>26 362</u> 21 411	<u>28 239</u> 21 411	<u>31 995</u> 21 411
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 580	<u>24 543</u> 21 627	<u>25 528</u> 21 627	<u>28 801</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>24 450</u> 22 025	<u>24 996</u> 22 073	<u>25 981</u> 22 073	<u>29 254</u> 22 073	<u>33 253</u> 22 073
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>24 683</u> 22 255	<u>25 230</u> 22 303	<u>26 215</u> 22 303	<u>29 487</u> 22 303	<u>33 486</u> 22 303
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 580	<u>24 543</u> 21 627	<u>25 528</u> 21 627	<u>28 801</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>24 222</u> 21 801	<u>24 767</u> 21 848	<u>25 752</u> 21 848	<u>29 025</u> 21 848	<u>33 024</u> 21 848
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>24 683</u> 22 255	<u>25 230</u> 22 303	<u>26 215</u> 22 303	<u>29 487</u> 22 303	<u>33 486</u> 22 303
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>24 922</u> 22 489	<u>25 468</u> 22 538	<u>26 453</u> 22 538	<u>29 726</u> 22 538	<u>33 725</u> 22 538
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>24 922</u> 22 489	<u>25 468</u> 22 538	<u>26 453</u> 22 538	<u>29 726</u> 22 538	<u>33 725</u> 22 538
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>25 165</u> 22 728	<u>25 712</u> 22 777	<u>26 697</u> 22 777	<u>29 969</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>25 667</u> 23 222	<u>26 215</u> 23 273	<u>27 200</u> 23 273	<u>30 472</u> 23 273	<u>34 471</u> 23 273

						-	-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>25 926</u> 23 478	<u>26 475</u> 23 528	<u>27 460</u> 23 528	<u>30 732</u> 23 528	<u>34 731</u> 23 528
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>25 258</u> 22 532	<u>26 903</u> 23 338	<u>28 319</u> 23 338	<u>30 197</u> 23 338	<u>33 952</u> 23 338
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 196</u> 22 760	<u>26 520</u> 23 573	<u>27 506</u> 23 573	<u>30 778</u> 23 573	<u>34 777</u> 23 573
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 229	<u>27 014</u> 24 059	<u>27 999</u> 24 059	<u>31 272</u> 24 059	<u>35 271</u> 24 059
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 919</u> 23 471	<u>27 269</u> 24 310	<u>28 254</u> 24 310	<u>31 526</u> 24 310	<u>35 525</u> 24 310
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 196</u> 22 760	<u>26 520</u> 23 573	<u>27 506</u> 23 573	<u>30 778</u> 23 573	<u>34 777</u> 23 573
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 432</u> 22 992	<u>26 765</u> 23 814	<u>27 750</u> 23 814	<u>31 022</u> 23 814	<u>35 021</u> 23 814
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 919</u> 23 471	<u>27 269</u> 24 310	<u>28 254</u> 24 310	<u>31 526</u> 24 310	<u>35 525</u> 24 310
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 170</u> 23 718	<u>27 529</u> 24 566	<u>28 514</u> 24 566	<u>31 786</u> 24 566	<u>35 785</u> 24 566
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 170</u> 23 718	<u>27 529</u> 24 566	<u>28 514</u> 24 566	<u>31 786</u> 24 566	<u>35 785</u> 24 566

						-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 426</u> 23 970	<u>27 794</u> 24 827	<u>28 780</u> 24 827	<u>32 052</u> 24 827	<u>36 051</u> 24 827
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 956</u> 24 491	<u>28 343</u> 25 367	<u>29 328</u> 25 367	<u>32 600</u> 25 367	<u>36 599</u> 25 367
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>27 229</u> 24 760	<u>28 626</u> 25 646	<u>29 611</u> 25 646	<u>32 883</u> 25 646	<u>36 882</u> 25 646
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>26 839</u> 24 088	<u>27 614</u> 24 038	<u>29 031</u> 24 038	<u>30 908</u> 24 038	<u>34 663</u> 24 038
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>26 793</u> 24 331	<u>27 239</u> 24 280	<u>28 224</u> 24 280	<u>31 496</u> 24 280	<u>35 495</u> 24 280
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>27 303</u> 24 833	<u>27 748</u> 24 781	<u>28 733</u> 24 781	<u>32 005</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>28 010</u> 25 039	<u>28 995</u> 25 039	<u>32 267</u> 25 039	<u>36 266</u> 25 039
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>26 793</u> 24 331	<u>27 239</u> 24 280	<u>28 224</u> 24 280	<u>31 496</u> 24 280	<u>35 495</u> 24 280
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>27 045</u> 24 579	<u>27 491</u> 24 528	<u>28 476</u> 24 528	<u>31 748</u> 24 528	<u>35 747</u> 24 528
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>28 010</u> 25 039	<u>28 995</u> 25 039	<u>32 267</u> 25 039	<u>36 266</u> 25 039

						-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 356	<u>28 278</u> 25 303	<u>29 263</u> 25 303	<u>32 535</u> 25 303	<u>36 534</u> 25 303
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 356	<u>28 278</u> 25 303	<u>29 263</u> 25 303	<u>32 535</u> 25 303	<u>36 534</u> 25 303
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>28 108</u> 25 625	<u>28 551</u> 25 572	<u>29 536</u> 25 572	<u>32 808</u> 25 572	<u>36 807</u> 25 572
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>28 674</u> 26 182	<u>29 116</u> 26 128	<u>30 101</u> 26 128	<u>33 373</u> 26 128	<u>37 372</u> 26 128
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>28 966</u> 26 470	<u>29 408</u> 26 415	<u>30 393</u> 26 415	<u>33 665</u> 26 415	<u>37 664</u> 26 415
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>13 909</u> 11 362	<u>14 803</u> 11 429	<u>16 220</u> 11 429	<u>18 098</u> 11 429	<u>21 853</u> 11 429
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>14 337</u> 11 783	<u>15 166</u> 11 786	<u>16 583</u> 11 786	<u>18 460</u> 11 786	<u>22 216</u> 11 786
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>14 825</u> 12 263	<u>15 710</u> 12 321	<u>17 127</u> 12 321	<u>19 005</u> 12 321	<u>22 760</u> 12 321
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>14 658</u> 12 387	<u>15 215</u> 12 446	<u>16 200</u> 12 446	<u>19 473</u> 12 446	<u>23 472</u> 12 446
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>14 787</u> 12 514	<u>15 344</u> 12 573	<u>16 329</u> 12 573	<u>19 602</u> 12 573	<u>23 601</u> 12 573
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 476</u> 12 703	<u>16 461</u> 12 703	<u>19 733</u> 12 703	<u>23 732</u> 12 703
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 748</u> 12 970	<u>16 733</u> 12 970	<u>20 005</u> 12 970	<u>24 004</u> 12 970
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 888</u> 13 108	<u>16 873</u> 13 108	<u>20 145</u> 13 108	<u>24 144</u> 13 108
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>14 787</u> 12 514	<u>15 344</u> 12 573	<u>16 329</u> 12 573	<u>19 602</u> 12 573	<u>23 601</u> 12 573
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 476</u> 12 703	<u>16 461</u> 12 703	<u>19 733</u> 12 703	<u>23 732</u> 12 703
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 610</u> 12 835	<u>16 595</u> 12 835	<u>19 868</u> 12 835	<u>23 867</u> 12 835
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 888</u> 13 108	<u>16 873</u> 13 108	<u>20 145</u> 13 108	<u>24 144</u> 13 108
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>15 470</u> 13 186	<u>16 031</u> 13 249	<u>17 016</u> 13 249	<u>20 288</u> 13 249	<u>24 287</u> 13 249

						-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>14 918</u> 12 643	<u>15 476</u> 12 703	<u>16 461</u> 12 703	<u>19 733</u> 12 703	<u>23 732</u> 12 703
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 610</u> 12 835	<u>16 595</u> 12 835	<u>19 868</u> 12 835	<u>23 867</u> 12 835
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 748</u> 12 970	<u>16 733</u> 12 970	<u>20 005</u> 12 970	<u>24 004</u> 12 970
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>15 470</u> 13 186	<u>16 031</u> 13 249	<u>17 016</u> 13 249	<u>20 288</u> 13 249	<u>24 287</u> 13 249
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>15 616</u> 13 330	<u>16 177</u> 13 393	<u>17 162</u> 13 393	<u>20 435</u> 13 393	<u>24 434</u> 13 393
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>15 051</u> 12 774	<u>15 610</u> 12 835	<u>16 595</u> 12 835	<u>19 868</u> 12 835	<u>23 867</u> 12 835
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>15 188</u> 12 909	<u>15 748</u> 12 970	<u>16 733</u> 12 970	<u>20 005</u> 12 970	<u>24 004</u> 12 970
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>15 328</u> 13 046	<u>15 888</u> 13 108	<u>16 873</u> 13 108	<u>20 145</u> 13 108	<u>24 144</u> 13 108
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>15 616</u> 13 330	<u>16 177</u> 13 393	<u>17 162</u> 13 393	<u>20 435</u> 13 393	<u>24 434</u> 13 393
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>15 765</u> 13 476	<u>16 327</u> 13 540	<u>17 312</u> 13 540	<u>20 584</u> 13 540	<u>24 583</u> 13 540
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>16 473</u> 13 885	<u>17 706</u> 14 286	<u>19 123</u> 14 286	<u>21 000</u> 14 286	<u>24 756</u> 14 286
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 323</u> 14 026	<u>17 231</u> 14 430	<u>18 216</u> 14 430	<u>21 488</u> 14 430	<u>25 487</u> 14 430
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>17 381</u> 14 577	<u>18 366</u> 14 577	<u>21 638</u> 14 577	<u>25 637</u> 14 577
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 533</u> 14 728	<u>18 518</u> 14 728	<u>21 791</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 848</u> 15 038	<u>18 833</u> 15 038	<u>22 106</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>18 011</u> 15 198	<u>18 996</u> 15 198	<u>22 268</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>17 381</u> 14 577	<u>18 366</u> 14 577	<u>21 638</u> 14 577	<u>25 637</u> 14 577
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 533</u> 14 728	<u>18 518</u> 14 728	<u>21 791</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 689</u> 14 881	<u>18 674</u> 14 881	<u>21 947</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>18 011</u> 15 198	<u>18 996</u> 15 198	<u>22 268</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>18 177</u> 15 361	<u>19 162</u> 15 361	<u>22 434</u> 15 361	<u>26 433</u> 15 361

						-	-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 533</u> 14 728	<u>18 518</u> 14 728	<u>21 791</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 689</u> 14 881	<u>18 674</u> 14 881	<u>21 947</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 848</u> 15 038	<u>18 833</u> 15 038	<u>22 106</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>18 177</u> 15 361	<u>19 162</u> 15 361	<u>22 434</u> 15 361	<u>26 433</u> 15 361
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>18 346</u> 15 528	<u>19 332</u> 15 528	<u>22 604</u> 15 528	<u>26 603</u> 15 528
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 689</u> 14 881	<u>18 674</u> 14 881	<u>21 947</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 848</u> 15 038	<u>18 833</u> 15 038	<u>22 106</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>18 011</u> 15 198	<u>18 996</u> 15 198	<u>22 268</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>18 346</u> 15 528	<u>19 332</u> 15 528	<u>22 604</u> 15 528	<u>26 603</u> 15 528
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 575</u> 15 259	<u>18 520</u> 15 699	<u>19 505</u> 15 699	<u>22 777</u> 15 699	<u>26 776</u> 15 699
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 473</u> 13 885	<u>17 706</u> 14 286	<u>19 123</u> 14 286	<u>21 000</u> 14 286	<u>24 756</u> 14 286
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 323</u> 14 026	<u>17 231</u> 14 430	<u>18 216</u> 14 430	<u>21 488</u> 14 430	<u>25 487</u> 14 430
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>17 381</u> 14 577	<u>18 366</u> 14 577	<u>21 638</u> 14 577	<u>25 637</u> 14 577
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 533</u> 14 728	<u>18 518</u> 14 728	<u>21 791</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 848</u> 15 038	<u>18 833</u> 15 038	<u>22 106</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>18 011</u> 15 198	<u>18 996</u> 15 198	<u>22 268</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 468</u> 14 169	<u>17 381</u> 14 577	<u>18 366</u> 14 577	<u>21 638</u> 14 577	<u>25 637</u> 14 577
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 533</u> 14 728	<u>18 518</u> 14 728	<u>21 791</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 689</u> 14 881	<u>18 674</u> 14 881	<u>21 947</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>18 011</u> 15 198	<u>18 996</u> 15 198	<u>22 268</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>18 177</u> 15 361	<u>19 162</u> 15 361	<u>22 434</u> 15 361	<u>26 433</u> 15 361

						-	-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 617</u> 14 315	<u>17 533</u> 14 728	<u>18 518</u> 14 728	<u>21 791</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 689</u> 14 881	<u>18 674</u> 14 881	<u>21 947</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 848</u> 15 038	<u>18 833</u> 15 038	<u>22 106</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 242</u> 14 931	<u>18 177</u> 15 361	<u>19 162</u> 15 361	<u>22 434</u> 15 361	<u>26 433</u> 15 361
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>18 346</u> 15 528	<u>19 332</u> 15 528	<u>22 604</u> 15 528	<u>26 603</u> 15 528
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 768</u> 14 464	<u>17 689</u> 14 881	<u>18 674</u> 14 881	<u>21 947</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>16 923</u> 14 616	<u>17 848</u> 15 038	<u>18 833</u> 15 038	<u>22 106</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>17 081</u> 14 772	<u>18 011</u> 15 198	<u>18 996</u> 15 198	<u>22 268</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 407</u> 15 093	<u>18 346</u> 15 528	<u>19 332</u> 15 528	<u>22 604</u> 15 528	<u>26 603</u> 15 528
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 575</u> 15 259	<u>18 520</u> 15 699	<u>19 505</u> 15 699	<u>22 777</u> 15 699	<u>26 776</u> 15 699
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>17 419</u> 14 816	<u>19 158</u> 15 714	<u>20 574</u> 15 714	<u>22 452</u> 15 714	<u>26 207</u> 15 714
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>17 278</u> 14 966	<u>18 697</u> 15 873	<u>19 682</u> 15 873	<u>22 955</u> 15 873	<u>26 953</u> 15 873
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>17 433</u> 15 119	<u>18 862</u> 16 035	<u>19 847</u> 16 035	<u>23 119</u> 16 035	<u>27 118</u> 16 035
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>19 030</u> 16 200	<u>20 015</u> 16 200	<u>23 287</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>19 376</u> 16 541	<u>20 361</u> 16 541	<u>23 634</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>19 555</u> 16 717	<u>20 540</u> 16 717	<u>23 812</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>17 433</u> 15 119	<u>18 862</u> 16 035	<u>19 847</u> 16 035	<u>23 119</u> 16 035	<u>27 118</u> 16 035
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>19 030</u> 16 200	<u>20 015</u> 16 200	<u>23 287</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>19 201</u> 16 369	<u>20 186</u> 16 369	<u>23 458</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>19 555</u> 16 717	<u>20 540</u> 16 717	<u>23 812</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>18 259</u> 15 932	<u>19 738</u> 16 897	<u>20 723</u> 16 897	<u>23 995</u> 16 897	<u>27 994</u> 16 897

						-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>17 592</u> 15 275	<u>19 030</u> 16 200	<u>20 015</u> 16 200	<u>23 287</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>19 201</u> 16 369	<u>20 186</u> 16 369	<u>23 458</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>19 376</u> 16 541	<u>20 361</u> 16 541	<u>23 634</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>18 259</u> 15 932	<u>19 738</u> 16 897	<u>20 723</u> 16 897	<u>23 995</u> 16 897	<u>27 994</u> 16 897
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>19 924</u> 17 081	<u>20 909</u> 17 081	<u>24 182</u> 17 081	<u>28 181</u> 17 081
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>17 753</u> 15 434	<u>19 201</u> 16 369	<u>20 186</u> 16 369	<u>23 458</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>17 918</u> 15 596	<u>19 376</u> 16 541	<u>20 361</u> 16 541	<u>23 634</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>18 087</u> 15 762	<u>19 555</u> 16 717	<u>20 540</u> 16 717	<u>23 812</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>19 924</u> 17 081	<u>20 909</u> 17 081	<u>24 182</u> 17 081	<u>28 181</u> 17 081
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>18 615</u> 16 282	<u>20 115</u> 17 268	<u>21 100</u> 17 268	<u>24 372</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>18 435</u> 16 105	<u>19 924</u> 17 081	<u>20 909</u> 17 081	<u>24 182</u> 17 081	<u>28 181</u> 17 081

						-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>18 615</u> 16 282	<u>20 115</u> 17 268	<u>21 100</u> 17 268	<u>24 372</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>18 799</u> 16 463	<u>20 310</u> 17 460	<u>21 295</u> 17 460	<u>24 567</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>18 987</u> 16 648	<u>20 509</u> 17 657	<u>21 494</u> 17 657	<u>24 767</u> 17 657	<u>28 766</u> 17 657
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>19 375</u> 17 030	<u>20 921</u> 18 062	<u>21 907</u> 18 062	<u>25 179</u> 18 062	<u>29 178</u> 18 062
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>18 885</u> 16 259	<u>20 246</u> 16 786	<u>21 663</u> 16 786	<u>23 540</u> 16 786	<u>27 296</u> 16 786
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>18 759</u> 16 423	<u>19 797</u> 16 955	<u>20 782</u> 16 955	<u>24 054</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 972</u> 17 128	<u>20 958</u> 17 128	<u>24 230</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 280</u> 16 937	<u>20 335</u> 17 485	<u>21 320</u> 17 485	<u>24 592</u> 17 485	<u>28 591</u> 17 485
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>19 461</u> 17 115	<u>20 522</u> 17 669	<u>21 507</u> 17 669	<u>24 779</u> 17 669	<u>28 778</u> 17 669
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>18 759</u> 16 423	<u>19 797</u> 16 955	<u>20 782</u> 16 955	<u>24 054</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955

						-	-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 972</u> 17 128	<u>20 958</u> 17 128	<u>24 230</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 103</u> 16 762	<u>20 152</u> 17 305	<u>21 137</u> 17 305	<u>24 409</u> 17 305	<u>28 408</u> 17 305
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>19 461</u> 17 115	<u>20 522</u> 17 669	<u>21 507</u> 17 669	<u>24 779</u> 17 669	<u>28 778</u> 17 669
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>18 929</u> 16 591	<u>19 972</u> 17 128	<u>20 958</u> 17 128	<u>24 230</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 103</u> 16 762	<u>20 152</u> 17 305	<u>21 137</u> 17 305	<u>24 409</u> 17 305	<u>28 408</u> 17 305
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 280</u> 16 937	<u>20 335</u> 17 485	<u>21 320</u> 17 485	<u>24 592</u> 17 485	<u>28 591</u> 17 485
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>19 835</u> 17 483	<u>20 908</u> 18 049	<u>21 893</u> 18 049	<u>25 165</u> 18 049	<u>29 164</u> 18 049
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>19 646</u> 17 297	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>19 835</u> 17 483	<u>20 908</u> 18 049	<u>21 893</u> 18 049	<u>25 165</u> 18 049	<u>29 164</u> 18 049

						-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>20 028</u> 17 673	<u>21 107</u> 18 245	<u>22 092</u> 18 245	<u>25 365</u> 18 245	<u>29 364</u> 18 245
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 226</u> 17 867	<u>21 311</u> 18 446	<u>22 296</u> 18 446	<u>25 568</u> 18 446	<u>29 567</u> 18 446
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>20 634</u> 18 269	<u>21 732</u> 18 860	<u>22 717</u> 18 860	<u>25 990</u> 18 860	<u>29 989</u> 18 860
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>19 861</u> 17 220	<u>21 607</u> 18 125	<u>23 024</u> 18 125	<u>24 901</u> 18 125	<u>28 656</u> 18 125
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>19 745</u> 17 394	<u>21 171</u> 18 308	<u>22 156</u> 18 308	<u>25 429</u> 18 308	<u>29 428</u> 18 308
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>21 361</u> 18 495	<u>22 346</u> 18 495	<u>25 618</u> 18 495	<u>29 617</u> 18 495
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 297</u> 17 938	<u>21 752</u> 18 880	<u>22 737</u> 18 880	<u>26 010</u> 18 880	<u>30 009</u> 18 880
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>20 489</u> 18 127	<u>21 954</u> 19 079	<u>22 939</u> 19 079	<u>26 212</u> 19 079	<u>30 211</u> 19 079
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>19 745</u> 17 394	<u>21 171</u> 18 308	<u>22 156</u> 18 308	<u>25 429</u> 18 308	<u>29 428</u> 18 308
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>21 361</u> 18 495	<u>22 346</u> 18 495	<u>25 618</u> 18 495	<u>29 617</u> 18 495

						-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 110</u> 17 753	<u>21 555</u> 18 686	<u>22 540</u> 18 686	<u>25 812</u> 18 686	<u>29 811</u> 18 686
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>20 489</u> 18 127	<u>21 954</u> 19 079	<u>22 939</u> 19 079	<u>26 212</u> 19 079	<u>30 211</u> 19 079
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>22 161</u> 19 282	<u>23 146</u> 19 282	<u>26 418</u> 19 282	<u>30 417</u> 19 282
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 572	<u>21 361</u> 18 495	<u>22 346</u> 18 495	<u>25 618</u> 18 495	<u>29 617</u> 18 495
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>20 110</u> 17 753	<u>21 555</u> 18 686	<u>22 540</u> 18 686	<u>25 812</u> 18 686	<u>29 811</u> 18 686
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 297</u> 17 938	<u>21 752</u> 18 880	<u>22 737</u> 18 880	<u>26 010</u> 18 880	<u>30 009</u> 18 880
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>22 161</u> 19 282	<u>23 146</u> 19 282	<u>26 418</u> 19 282	<u>30 417</u> 19 282
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>20 885</u> 18 516	<u>22 371</u> 19 489	<u>23 356</u> 19 489	<u>26 629</u> 19 489	<u>30 628</u> 19 489
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>20 685</u> 18 319	<u>22 161</u> 19 282	<u>23 146</u> 19 282	<u>26 418</u> 19 282	<u>30 417</u> 19 282
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>20 885</u> 18 516	<u>22 371</u> 19 489	<u>23 356</u> 19 489	<u>26 629</u> 19 489	<u>30 628</u> 19 489
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>21 090</u> 18 718	<u>22 586</u> 19 701	<u>23 571</u> 19 701	<u>26 844</u> 19 701	<u>30 843</u> 19 701

						-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>21 299</u> 18 923	<u>22 806</u> 19 918	<u>23 791</u> 19 918	<u>27 064</u> 19 918	<u>31 063</u> 19 918
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>21 731</u> 19 349	<u>23 261</u> 20 365	<u>24 246</u> 20 365	<u>27 519</u> 20 365	<u>31 518</u> 20 365
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 815</u> 19 143	<u>23 240</u> 19 732	<u>24 656</u> 19 732	<u>26 534</u> 19 732	<u>30 289</u> 19 732
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>22 820</u> 19 931	<u>23 806</u> 19 931	<u>27 078</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>22 124</u> 19 736	<u>23 238</u> 20 342	<u>24 223</u> 20 342	<u>27 495</u> 20 342	<u>31 494</u> 20 342
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 333</u> 19 941	<u>23 453</u> 20 554	<u>24 438</u> 20 554	<u>27 711</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 719</u> 19 337	<u>22 820</u> 19 931	<u>23 806</u> 19 931	<u>27 078</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 919</u> 19 534	<u>23 027</u> 20 135	<u>24 012</u> 20 135	<u>27 285</u> 20 135	<u>31 283</u> 20 135
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 333</u> 19 941	<u>23 453</u> 20 554	<u>24 438</u> 20 554	<u>27 711</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 546</u> 20 151	<u>23 673</u> 20 771	<u>24 658</u> 20 771	<u>27 931</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771

						-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>22 546</u> 20 151	<u>23 673</u> 20 771	<u>24 658</u> 20 771	<u>27 931</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 764</u> 20 365	<u>23 898</u> 20 992	<u>24 883</u> 20 992	<u>28 155</u> 20 992	<u>32 154</u> 20 992
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>23 214</u> 20 808	<u>24 361</u> 21 448	<u>25 346</u> 21 448	<u>28 619</u> 21 448	<u>32 618</u> 21 448
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 446</u> 21 037	<u>24 601</u> 21 684	<u>25 586</u> 21 684	<u>28 858</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>22 117</u> 19 441	<u>24 147</u> 20 625	<u>25 564</u> 20 625	<u>27 441</u> 20 625	<u>31 196</u> 20 625
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>23 587</u> 20 887	<u>24 691</u> 21 161	<u>26 108</u> 21 161	<u>27 985</u> 21 161	<u>31 741</u> 21 161
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>23 508</u> 21 098	<u>24 287</u> 21 374	<u>25 272</u> 21 374	<u>28 544</u> 21 374	<u>32 543</u> 21 374
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>23 950</u> 21 533	<u>24 734</u> 21 815	<u>25 719</u> 21 815	<u>28 992</u> 21 815	<u>32 991</u> 21 815
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>24 965</u> 22 042	<u>25 950</u> 22 042	<u>29 223</u> 22 042	<u>33 222</u> 22 042

						-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>23 508</u> 21 098	<u>24 287</u> 21 374	<u>25 272</u> 21 374	<u>28 544</u> 21 374	<u>32 543</u> 21 374
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>23 727</u> 21 313	<u>24 508</u> 21 593	<u>25 493</u> 21 593	<u>28 766</u> 21 593	<u>32 765</u> 21 593
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 758	<u>24 965</u> 22 042	<u>25 950</u> 22 042	<u>29 223</u> 22 042	<u>33 222</u> 22 042
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>24 411</u> 21 987	<u>25 201</u> 22 274	<u>26 186</u> 22 274	<u>29 458</u> 22 274	<u>33 457</u> 22 274
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>24 411</u> 21 987	<u>25 201</u> 22 274	<u>26 186</u> 22 274	<u>29 458</u> 22 274	<u>33 457</u> 22 274
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>24 649</u> 22 220	<u>25 442</u> 22 511	<u>26 427</u> 22 511	<u>29 699</u> 22 511	<u>33 698</u> 22 511
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>25 139</u> 22 703	<u>25 939</u> 23 001	<u>26 924</u> 23 001	<u>30 196</u> 23 001	<u>34 195</u> 23 001
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>25 393</u> 22 953	<u>26 196</u> 23 254	<u>27 181</u> 23 254	<u>30 453</u> 23 254	<u>34 452</u> 23 254
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>24 596</u> 21 881	<u>25 870</u> 22 321	<u>27 287</u> 22 321	<u>29 165</u> 22 321	<u>32 920</u> 22 321
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>24 528</u> 22 102	<u>25 478</u> 22 547	<u>26 463</u> 22 547	<u>29 735</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547

						-	-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>24 991</u> 22 557	<u>25 950</u> 23 012	<u>26 935</u> 23 012	<u>30 207</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>26 194</u> 23 251	<u>27 179</u> 23 251	<u>30 451</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>24 528</u> 22 102	<u>25 478</u> 22 547	<u>26 463</u> 22 547	<u>29 735</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>24 757</u> 22 327	<u>25 711</u> 22 777	<u>26 697</u> 22 777	<u>29 969</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>25 230</u> 22 792	<u>26 194</u> 23 251	<u>27 179</u> 23 251	<u>30 451</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>25 473</u> 23 032	<u>26 442</u> 23 496	<u>27 427</u> 23 496	<u>30 700</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>25 473</u> 23 032	<u>26 442</u> 23 496	<u>27 427</u> 23 496	<u>30 700</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>25 722</u> 23 277	<u>26 696</u> 23 746	<u>27 681</u> 23 746	<u>30 954</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>26 237</u> 23 783	<u>27 221</u> 24 262	<u>28 206</u> 24 262	<u>31 478</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 045	<u>27 492</u> 24 529	<u>28 477</u> 24 529	<u>31 749</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>25 818</u> 23 084	<u>27 912</u> 24 330	<u>29 328</u> 24 330	<u>31 206</u> 24 330	<u>34 961</u> 24 330
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>25 763</u> 23 317	<u>27 539</u> 24 576	<u>28 525</u> 24 576	<u>31 797</u> 24 576	<u>35 796</u> 24 576
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>26 251</u> 23 798	<u>28 054</u> 25 083	<u>29 039</u> 25 083	<u>32 312</u> 25 083	<u>36 311</u> 25 083
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>26 503</u> 24 046	<u>28 320</u> 25 344	<u>29 305</u> 25 344	<u>32 577</u> 25 344	<u>36 576</u> 25 344
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>25 763</u> 23 317	<u>27 539</u> 24 576	<u>28 525</u> 24 576	<u>31 797</u> 24 576	<u>35 796</u> 24 576
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>26 004</u> 23 555	<u>27 794</u> 24 827	<u>28 779</u> 24 827	<u>32 052</u> 24 827	<u>36 051</u> 24 827
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>26 503</u> 24 046	<u>28 320</u> 25 344	<u>29 305</u> 25 344	<u>32 577</u> 25 344	<u>36 576</u> 25 344
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 299	<u>28 591</u> 25 611	<u>29 576</u> 25 611	<u>32 848</u> 25 611	<u>36 847</u> 25 611
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>26 760</u> 24 299	<u>28 591</u> 25 611	<u>29 576</u> 25 611	<u>32 848</u> 25 611	<u>36 847</u> 25 611
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>27 023</u> 24 557	<u>28 868</u> 25 883	<u>29 853</u> 25 883	<u>33 125</u> 25 883	<u>37 124</u> 25 883
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>27 565</u> 25 091	<u>29 439</u> 26 446	<u>30 424</u> 26 446	<u>33 697</u> 26 446	<u>37 696</u> 26 446

						-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>27 845</u> 25 367	<u>29 735</u> 26 737	<u>30 720</u> 26 737	<u>33 992</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>27 928</u> 25 161	<u>30 137</u> 26 521	<u>31 553</u> 26 521	<u>33 431</u> 26 521	<u>37 186</u> 26 521
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>27 894</u> 25 415	<u>29 787</u> 26 788	<u>30 772</u> 26 788	<u>34 045</u> 26 788	<u>38 044</u> 26 788
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>28 426</u> 25 939	<u>30 348</u> 27 341	<u>31 333</u> 27 341	<u>34 606</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>28 701</u> 26 209	<u>30 638</u> 27 626	<u>31 623</u> 27 626	<u>34 895</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>27 894</u> 25 415	<u>29 787</u> 26 788	<u>30 772</u> 26 788	<u>34 045</u> 26 788	<u>38 044</u> 26 788
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>28 158</u> 25 674	<u>30 065</u> 27 062	<u>31 050</u> 27 062	<u>34 322</u> 27 062	<u>38 321</u> 27 062
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>28 701</u> 26 209	<u>30 638</u> 27 626	<u>31 623</u> 27 626	<u>34 895</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>28 981</u> 26 485	<u>30 933</u> 27 916	<u>31 918</u> 27 916	<u>35 191</u> 27 916	<u>39 190</u> 27 916
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>28 981</u> 26 485	<u>30 933</u> 27 916	<u>31 918</u> 27 916	<u>35 191</u> 27 916	<u>39 190</u> 27 916

						-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>29 268</u> 26 767	<u>31 235</u> 28 213	<u>32 220</u> 28 213	<u>35 492</u> 28 213	<u>39 491</u> 28 213
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>29 859</u> 27 349	<u>31 858</u> 28 827	<u>32 843</u> 28 827	<u>36 115</u> 28 827	<u>40 114</u> 28 827
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>30 164</u> 27 649	<u>32 180</u> 29 143	<u>33 165</u> 29 143	<u>36 437</u> 29 143	<u>40 436</u> 29 143

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 152</u> 10 714	<u>21 127</u> 10 714	<u>20 152</u> 10 714	<u>20 152</u> 10 714	<u>19 781</u> 10 714
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 605</u> 11 161	<u>21 581</u> 11 161	<u>20 605</u> 11 161	<u>20 605</u> 11 161	<u>20 235</u> 11 161
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 059</u> 11 607	<u>22 034</u> 11 607	<u>21 059</u> 11 607	<u>21 059</u> 11 607	<u>20 688</u> 11 607
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 666</u> 11 724	<u>22 738</u> 11 724	<u>21 666</u> 11 724	<u>21 666</u> 11 724	<u>21 275</u> 11 724
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 787</u> 11 844	<u>22 860</u> 11 844	<u>21 787</u> 11 844	<u>21 787</u> 11 844	<u>21 397</u> 11 844
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 911</u> 11 966	<u>22 984</u> 11 966	<u>21 911</u> 11 966	<u>21 911</u> 11 966	<u>21 521</u> 11 966
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 167</u> 12 218	<u>23 240</u> 12 218	<u>22 167</u> 12 218	<u>22 167</u> 12 218	<u>21 777</u> 12 218
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 299</u> 12 348	<u>23 372</u> 12 348	<u>22 299</u> 12 348	<u>22 299</u> 12 348	<u>21 909</u> 12 348
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 787</u> 11 844	<u>22 860</u> 11 844	<u>21 787</u> 11 844	<u>21 787</u> 11 844	<u>21 397</u> 11 844
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 911</u> 11 966	<u>22 984</u> 11 966	<u>21 911</u> 11 966	<u>21 911</u> 11 966	<u>21 521</u> 11 966
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 038</u> 12 091	<u>23 111</u> 12 091	<u>22 038</u> 12 091	<u>22 038</u> 12 091	<u>21 648</u> 12 091
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 299</u> 12 348	<u>23 372</u> 12 348	<u>22 299</u> 12 348	<u>22 299</u> 12 348	<u>21 909</u> 12 348
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 434</u> 12 481	<u>23 507</u> 12 481	<u>22 434</u> 12 481	<u>22 434</u> 12 481	<u>22 044</u> 12 481

					-	-	-	-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 911</u> 11 966	<u>22 984</u> 11 966	<u>21 911</u> 11 966	<u>21 911</u> 11 966	<u>21 521</u> 11 966
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 038</u> 12 091	<u>23 111</u> 12 091	<u>22 038</u> 12 091	<u>22 038</u> 12 091	<u>21 648</u> 12 091
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 167</u> 12 218	<u>23 240</u> 12 218	<u>22 167</u> 12 218	<u>22 167</u> 12 218	<u>21 777</u> 12 218
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 434</u> 12 481	<u>23 507</u> 12 481	<u>22 434</u> 12 481	<u>22 434</u> 12 481	<u>22 044</u> 12 481
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 572</u> 12 616	<u>23 645</u> 12 616	<u>22 572</u> 12 616	<u>22 572</u> 12 616	<u>22 182</u> 12 616
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 038</u> 12 091	<u>23 111</u> 12 091	<u>22 038</u> 12 091	<u>22 038</u> 12 091	<u>21 648</u> 12 091
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 167</u> 12 218	<u>23 240</u> 12 218	<u>22 167</u> 12 218	<u>22 167</u> 12 218	<u>21 777</u> 12 218
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 299</u> 12 348	<u>23 372</u> 12 348	<u>22 299</u> 12 348	<u>22 299</u> 12 348	<u>21 909</u> 12 348
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 572</u> 12 616	<u>23 645</u> 12 616	<u>22 572</u> 12 616	<u>22 572</u> 12 616	<u>22 182</u> 12 616
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 713</u> 12 755	<u>23 786</u> 12 755	<u>22 713</u> 12 755	<u>22 713</u> 12 755	<u>22 323</u> 12 755
212-101-0400	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 873</u> 13 393	<u>23 848</u> 13 393	<u>22 873</u> 13 393	<u>22 873</u> 13 393	<u>22 502</u> 13 393
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 498</u> 13 528	<u>24 571</u> 13 528	<u>23 498</u> 13 528	<u>23 498</u> 13 528	<u>23 108</u> 13 528
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 248</u> 13 666
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 248</u> 13 666
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401

					-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 154</u> 14 557
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 154</u> 14 557
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 707</u> 14 717	<u>25 779</u> 14 717	<u>24 707</u> 14 717	<u>24 707</u> 14 717	<u>24 316</u> 14 717
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 873</u> 13 393	<u>23 848</u> 13 393	<u>22 873</u> 13 393	<u>22 873</u> 13 393	<u>22 502</u> 13 393
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 498</u> 13 528	<u>24 571</u> 13 528	<u>23 498</u> 13 528	<u>23 498</u> 13 528	<u>23 108</u> 13 528
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 248</u> 13 666
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666	<u>24 711</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 638</u> 13 666	<u>23 248</u> 13 666
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401

					-	-	-	-	-
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807	<u>24 854</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 782</u> 13 807	<u>23 391</u> 13 807
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 154</u> 14 557
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951	<u>25 001</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 928</u> 13 951	<u>23 538</u> 13 951
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098	<u>25 150</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>24 077</u> 14 098	<u>23 687</u> 14 098
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248	<u>25 302</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>24 229</u> 14 248	<u>23 839</u> 14 248
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557	<u>25 617</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 544</u> 14 557	<u>24 154</u> 14 557
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 707</u> 14 717	<u>25 779</u> 14 717	<u>24 707</u> 14 717	<u>24 707</u> 14 717	<u>24 316</u> 14 717
212-101-0600	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 234</u> 14 732	<u>25 209</u> 14 732	<u>24 234</u> 14 732	<u>24 234</u> 14 732	<u>23 863</u> 14 732
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 483</u> 14 881
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 027</u> 15 033	<u>26 100</u> 15 033	<u>25 027</u> 15 033	<u>25 027</u> 15 033	<u>24 637</u> 15 033
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 184</u> 15 188	<u>26 257</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>24 794</u> 15 188
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 509</u> 15 508	<u>26 582</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>25 119</u> 15 508
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 677</u> 15 672	<u>26 750</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>25 287</u> 15 672
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 027</u> 15 033	<u>26 100</u> 15 033	<u>25 027</u> 15 033	<u>25 027</u> 15 033	<u>24 637</u> 15 033
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 184</u> 15 188	<u>26 257</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>24 794</u> 15 188
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 345</u> 15 346	<u>26 418</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>24 955</u> 15 346
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 677</u> 15 672	<u>26 750</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>25 287</u> 15 672
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 848</u> 15 841	<u>26 921</u> 15 841	<u>25 848</u> 15 841	<u>25 848</u> 15 841	<u>25 458</u> 15 841

					-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 184</u> 15 188	<u>26 257</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>24 794</u> 15 188
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 345</u> 15 346	<u>26 418</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>24 955</u> 15 346
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 509</u> 15 508	<u>26 582</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>25 119</u> 15 508
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 848</u> 15 841	<u>26 921</u> 15 841	<u>25 848</u> 15 841	<u>25 848</u> 15 841	<u>25 458</u> 15 841
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 023</u> 16 013	<u>27 096</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>25 633</u> 16 013
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 345</u> 15 346	<u>26 418</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>24 955</u> 15 346
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 509</u> 15 508	<u>26 582</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>25 119</u> 15 508
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 677</u> 15 672	<u>26 750</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>25 287</u> 15 672
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 023</u> 16 013	<u>27 096</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>25 633</u> 16 013
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 202</u> 16 189	<u>27 275</u> 16 189	<u>26 202</u> 16 189	<u>26 202</u> 16 189	<u>25 812</u> 16 189
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 023</u> 16 013	<u>27 096</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>25 633</u> 16 013

					-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 202</u> 16 189	<u>27 275</u> 16 189	<u>26 202</u> 16 189	<u>26 202</u> 16 189	<u>25 812</u> 16 189
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 385</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>25 994</u> 16 369
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 571</u> 16 553	<u>27 644</u> 16 553	<u>26 571</u> 16 553	<u>26 571</u> 16 553	<u>26 181</u> 16 553
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 958</u> 16 933	<u>28 031</u> 16 933	<u>26 958</u> 16 933	<u>26 958</u> 16 933	<u>26 568</u> 16 933
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 141</u> 15 625	<u>26 116</u> 15 625	<u>25 141</u> 15 625	<u>25 141</u> 15 625	<u>24 770</u> 15 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 399</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>25 900</u> 16 276
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 074</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 399</u> 15 783

					-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>25 729</u> 16 108
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 074</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>25 729</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>25 900</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 433</u> 16 801
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 433</u> 16 801

					-	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 009</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>26 619</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 199</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>26 809</u> 17 170
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 591</u> 17 556	<u>28 664</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556	<u>27 201</u> 17 556
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 320</u> 16 786	<u>27 296</u> 16 786	<u>26 320</u> 16 786	<u>26 320</u> 16 786	<u>25 950</u> 16 786
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 980</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>26 590</u> 16 955
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>26 766</u> 17 128
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 518</u> 17 485	<u>28 591</u> 17 485	<u>27 518</u> 17 485	<u>27 518</u> 17 485	<u>27 128</u> 17 485
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 705</u> 17 669	<u>28 778</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 315</u> 17 669
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 980</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>26 590</u> 16 955
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>26 766</u> 17 128

					-	-	-	-	-
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 335</u> 17 305	<u>28 408</u> 17 305	<u>27 335</u> 17 305	<u>27 335</u> 17 305	<u>26 945</u> 17 305
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 705</u> 17 669	<u>28 778</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 315</u> 17 669
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>26 766</u> 17 128
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 335</u> 17 305	<u>28 408</u> 17 305	<u>27 335</u> 17 305	<u>27 335</u> 17 305	<u>26 945</u> 17 305
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 518</u> 17 485	<u>28 591</u> 17 485	<u>27 518</u> 17 485	<u>27 518</u> 17 485	<u>27 128</u> 17 485
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 092</u> 18 049	<u>29 164</u> 18 049	<u>28 092</u> 18 049	<u>28 092</u> 18 049	<u>27 701</u> 18 049
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 092</u> 18 049	<u>29 164</u> 18 049	<u>28 092</u> 18 049	<u>28 092</u> 18 049	<u>27 701</u> 18 049
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 245	<u>29 364</u> 18 245	<u>28 291</u> 18 245	<u>28 291</u> 18 245	<u>27 901</u> 18 245

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 495</u> 18 446	<u>29 567</u> 18 446	<u>28 495</u> 18 446	<u>28 495</u> 18 446	<u>28 104</u> 18 446
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 916</u> 18 860	<u>29 989</u> 18 860	<u>28 916</u> 18 860	<u>28 916</u> 18 860	<u>28 526</u> 18 860
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 862</u> 18 304	<u>28 838</u> 18 304	<u>27 862</u> 18 304	<u>27 862</u> 18 304	<u>27 492</u> 18 304
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 538</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>28 148</u> 18 488
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>33 789</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185	<u>30 438</u> 19 185	<u>35 420</u> 19 185	<u>29 260</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 083</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473	<u>30 732</u> 19 473	<u>35 713</u> 19 473	<u>29 554</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>33 405</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808	<u>30 053</u> 18 808	<u>35 035</u> 18 808	<u>28 876</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>33 693</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091	<u>30 342</u> 19 091	<u>35 323</u> 19 091	<u>29 164</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>33 985</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377	<u>30 634</u> 19 377	<u>35 616</u> 19 377	<u>29 457</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>34 281</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667	<u>30 930</u> 19 667	<u>35 912</u> 19 667	<u>29 752</u> 19 667

					-	-	-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>34 173</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561	<u>30 821</u> 19 561	<u>35 803</u> 19 561	<u>29 644</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>34 472</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854	<u>31 121</u> 19 854	<u>36 102</u> 19 854	<u>29 943</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 775</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152	<u>31 424</u> 20 152	<u>36 406</u> 20 152	<u>30 247</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 085</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455	<u>31 733</u> 20 455	<u>36 715</u> 20 455	<u>30 556</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 862</u> 18 304	<u>28 838</u> 18 304	<u>27 862</u> 18 304	<u>27 862</u> 18 304	<u>27 492</u> 18 304
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 538</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>28 148</u> 18 488
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 925</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870	<u>28 535</u> 18 870
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>28 735</u> 19 066
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 538</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>28 148</u> 18 488
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 730</u> 18 677	<u>29 802</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677	<u>28 339</u> 18 677

					-	-	-	-	-
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>28 735</u> 19 066
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 329</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>28 939</u> 19 267
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 329</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>28 939</u> 19 267
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 537</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>29 147</u> 19 472
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 967</u> 19 895	<u>31 040</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895	<u>29 577</u> 19 895
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 189</u> 20 114	<u>31 262</u> 20 114	<u>30 189</u> 20 114	<u>30 189</u> 20 114	<u>29 799</u> 20 114
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 223</u> 19 643	<u>30 198</u> 19 643	<u>29 223</u> 19 643	<u>29 223</u> 19 643	<u>28 852</u> 19 643
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>30 985</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 522</u> 19 841
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>31 401</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>29 938</u> 20 250
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 152</u> 20 461

					-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>30 985</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 522</u> 19 841
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>31 191</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>29 728</u> 20 044
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>31 615</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 152</u> 20 461
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 371</u> 20 677
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>31 834</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 371</u> 20 677
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>32 058</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 594</u> 20 897
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>32 519</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 056</u> 21 351
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>32 757</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 294</u> 21 586
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 019</u> 21 411	<u>31 995</u> 21 411	<u>31 019</u> 21 411	<u>31 019</u> 21 411	<u>30 649</u> 21 411
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 727</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>31 336</u> 21 627

					-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 180</u> 22 073	<u>33 253</u> 22 073	<u>32 180</u> 22 073	<u>32 180</u> 22 073	<u>31 790</u> 22 073
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 303	<u>33 486</u> 22 303	<u>32 413</u> 22 303	<u>32 413</u> 22 303	<u>32 023</u> 22 303
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 727</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>31 336</u> 21 627
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 951</u> 21 848	<u>33 024</u> 21 848	<u>31 951</u> 21 848	<u>31 951</u> 21 848	<u>31 561</u> 21 848
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 303	<u>33 486</u> 22 303	<u>32 413</u> 22 303	<u>32 413</u> 22 303	<u>32 023</u> 22 303
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 652</u> 22 538	<u>33 725</u> 22 538	<u>32 652</u> 22 538	<u>32 652</u> 22 538	<u>32 262</u> 22 538
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 652</u> 22 538	<u>33 725</u> 22 538	<u>32 652</u> 22 538	<u>32 652</u> 22 538	<u>32 262</u> 22 538
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 505</u> 22 777
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 273	<u>34 471</u> 23 273	<u>33 398</u> 23 273	<u>33 398</u> 23 273	<u>33 008</u> 23 273
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 658</u> 23 528	<u>34 731</u> 23 528	<u>33 658</u> 23 528	<u>33 658</u> 23 528	<u>33 268</u> 23 528
212-101-1300	7473-2010 40	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 977</u> 23 338	<u>33 952</u> 23 338	<u>32 977</u> 23 338	<u>32 977</u> 23 338	<u>32 606</u> 23 338
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 704</u> 23 573	<u>34 777</u> 23 573	<u>33 704</u> 23 573	<u>33 704</u> 23 573	<u>33 314</u> 23 573
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 059	<u>35 271</u> 24 059	<u>34 198</u> 24 059	<u>34 198</u> 24 059	<u>33 808</u> 24 059
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 452</u> 24 310	<u>35 525</u> 24 310	<u>34 452</u> 24 310	<u>34 452</u> 24 310	<u>34 062</u> 24 310
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 704</u> 23 573	<u>34 777</u> 23 573	<u>33 704</u> 23 573	<u>33 704</u> 23 573	<u>33 314</u> 23 573
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 948</u> 23 814	<u>35 021</u> 23 814	<u>33 948</u> 23 814	<u>33 948</u> 23 814	<u>33 558</u> 23 814
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 452</u> 24 310	<u>35 525</u> 24 310	<u>34 452</u> 24 310	<u>34 452</u> 24 310	<u>34 062</u> 24 310
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 712</u> 24 566	<u>35 785</u> 24 566	<u>34 712</u> 24 566	<u>34 712</u> 24 566	<u>34 322</u> 24 566
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 712</u> 24 566	<u>35 785</u> 24 566	<u>34 712</u> 24 566	<u>34 712</u> 24 566	<u>34 322</u> 24 566
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 978</u> 24 827	<u>36 051</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827	<u>34 588</u> 24 827
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 526</u> 25 367	<u>36 599</u> 25 367	<u>35 526</u> 25 367	<u>35 526</u> 25 367	<u>35 136</u> 25 367

					-	-	-	-	-
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 882</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 419</u> 25 646
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 688</u> 24 038	<u>34 663</u> 24 038	<u>33 688</u> 24 038	<u>33 688</u> 24 038	<u>33 317</u> 24 038
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 422</u> 24 280	<u>35 495</u> 24 280	<u>34 422</u> 24 280	<u>34 422</u> 24 280	<u>34 032</u> 24 280
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 541</u> 24 781
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 193</u> 25 039	<u>36 266</u> 25 039	<u>35 193</u> 25 039	<u>35 193</u> 25 039	<u>34 803</u> 25 039
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 422</u> 24 280	<u>35 495</u> 24 280	<u>34 422</u> 24 280	<u>34 422</u> 24 280	<u>34 032</u> 24 280
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 24 528	<u>35 747</u> 24 528	<u>34 674</u> 24 528	<u>34 674</u> 24 528	<u>34 284</u> 24 528
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 193</u> 25 039	<u>36 266</u> 25 039	<u>35 193</u> 25 039	<u>35 193</u> 25 039	<u>34 803</u> 25 039
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 461</u> 25 303	<u>36 534</u> 25 303	<u>35 461</u> 25 303	<u>35 461</u> 25 303	<u>35 071</u> 25 303
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 461</u> 25 303	<u>36 534</u> 25 303	<u>35 461</u> 25 303	<u>35 461</u> 25 303	<u>35 071</u> 25 303

					-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 735</u> 25 572	<u>36 807</u> 25 572	<u>35 735</u> 25 572	<u>35 735</u> 25 572	<u>35 344</u> 25 572
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 299</u> 26 128	<u>37 372</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>35 909</u> 26 128
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 591</u> 26 415	<u>37 664</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 201</u> 26 415
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 877</u> 11 429	<u>21 853</u> 11 429	<u>20 877</u> 11 429	<u>20 877</u> 11 429	<u>20 507</u> 11 429
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 240</u> 11 786	<u>22 216</u> 11 786	<u>21 240</u> 11 786	<u>21 240</u> 11 786	<u>20 870</u> 11 786
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 784</u> 12 321	<u>22 760</u> 12 321	<u>21 784</u> 12 321	<u>21 784</u> 12 321	<u>21 414</u> 12 321
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 399</u> 12 446	<u>23 472</u> 12 446	<u>22 399</u> 12 446	<u>22 399</u> 12 446	<u>22 008</u> 12 446

					-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 528</u> 12 573	<u>23 601</u> 12 573	<u>22 528</u> 12 573	<u>22 528</u> 12 573	<u>22 138</u> 12 573
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 659</u> 12 703	<u>23 732</u> 12 703	<u>22 659</u> 12 703	<u>22 659</u> 12 703	<u>22 269</u> 12 703
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 931</u> 12 970	<u>24 004</u> 12 970	<u>22 931</u> 12 970	<u>22 931</u> 12 970	<u>22 541</u> 12 970
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 071</u> 13 108	<u>24 144</u> 13 108	<u>23 071</u> 13 108	<u>23 071</u> 13 108	<u>22 681</u> 13 108
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 528</u> 12 573	<u>23 601</u> 12 573	<u>22 528</u> 12 573	<u>22 528</u> 12 573	<u>22 138</u> 12 573
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 659</u> 12 703	<u>23 732</u> 12 703	<u>22 659</u> 12 703	<u>22 659</u> 12 703	<u>22 269</u> 12 703
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 794</u> 12 835	<u>23 867</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>22 404</u> 12 835
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 071</u> 13 108	<u>24 144</u> 13 108	<u>23 071</u> 13 108	<u>23 071</u> 13 108	<u>22 681</u> 13 108
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 214</u> 13 249	<u>24 287</u> 13 249	<u>23 214</u> 13 249	<u>23 214</u> 13 249	<u>22 824</u> 13 249
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 659</u> 12 703	<u>23 732</u> 12 703	<u>22 659</u> 12 703	<u>22 659</u> 12 703	<u>22 269</u> 12 703
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 794</u> 12 835	<u>23 867</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>22 404</u> 12 835

					-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 931</u> 12 970	<u>24 004</u> 12 970	<u>22 931</u> 12 970	<u>22 931</u> 12 970	<u>22 541</u> 12 970
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 214</u> 13 249	<u>24 287</u> 13 249	<u>23 214</u> 13 249	<u>23 214</u> 13 249	<u>22 824</u> 13 249
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 13 393	<u>24 434</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>22 971</u> 13 393
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 794</u> 12 835	<u>23 867</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>22 794</u> 12 835	<u>22 404</u> 12 835
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 931</u> 12 970	<u>24 004</u> 12 970	<u>22 931</u> 12 970	<u>22 931</u> 12 970	<u>22 541</u> 12 970
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 071</u> 13 108	<u>24 144</u> 13 108	<u>23 071</u> 13 108	<u>23 071</u> 13 108	<u>22 681</u> 13 108
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 361</u> 13 393	<u>24 434</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>22 971</u> 13 393
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 510</u> 13 540	<u>24 583</u> 13 540	<u>23 510</u> 13 540	<u>23 510</u> 13 540	<u>23 120</u> 13 540
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 780</u> 14 286	<u>24 756</u> 14 286	<u>23 780</u> 14 286	<u>23 780</u> 14 286	<u>23 410</u> 14 286
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 414</u> 14 430	<u>25 487</u> 14 430	<u>24 414</u> 14 430	<u>24 414</u> 14 430	<u>24 024</u> 14 430

					-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577	<u>25 637</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 174</u> 14 577
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 327</u> 14 728
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>24 642</u> 15 038
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>24 804</u> 15 198
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577	<u>25 637</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 174</u> 14 577
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 327</u> 14 728
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 483</u> 14 881
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>24 804</u> 15 198
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>26 433</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>24 970</u> 15 361
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 327</u> 14 728
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 483</u> 14 881

					-	-	-	-	-
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>24 642</u> 15 038
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>26 433</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>24 970</u> 15 361
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528	<u>26 603</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 140</u> 15 528
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 483</u> 14 881
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>24 642</u> 15 038
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>24 804</u> 15 198
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528	<u>26 603</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 140</u> 15 528
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 703</u> 15 699	<u>26 776</u> 15 699	<u>25 703</u> 15 699	<u>25 703</u> 15 699	<u>25 313</u> 15 699
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 780</u> 14 286	<u>24 756</u> 14 286	<u>23 780</u> 14 286	<u>23 780</u> 14 286	<u>23 410</u> 14 286
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 414</u> 14 430	<u>25 487</u> 14 430	<u>24 414</u> 14 430	<u>24 414</u> 14 430	<u>24 024</u> 14 430

					-	-	-	-	-
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577	<u>25 637</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 174</u> 14 577
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 327</u> 14 728
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>24 642</u> 15 038
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>24 804</u> 15 198
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577	<u>25 637</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 564</u> 14 577	<u>24 174</u> 14 577
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 327</u> 14 728
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 483</u> 14 881
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>24 804</u> 15 198
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>26 433</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>24 970</u> 15 361
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728	<u>25 790</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 717</u> 14 728	<u>24 327</u> 14 728
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 483</u> 14 881

					-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>24 642</u> 15 038
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361	<u>26 433</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>25 360</u> 15 361	<u>24 970</u> 15 361
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528	<u>26 603</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 140</u> 15 528
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881	<u>25 946</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>24 483</u> 14 881
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038	<u>26 105</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>25 032</u> 15 038	<u>24 642</u> 15 038
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198	<u>26 267</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>25 194</u> 15 198	<u>24 804</u> 15 198
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528	<u>26 603</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 530</u> 15 528	<u>25 140</u> 15 528
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 703</u> 15 699	<u>26 776</u> 15 699	<u>25 703</u> 15 699	<u>25 703</u> 15 699	<u>25 313</u> 15 699
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 232</u> 15 714	<u>26 207</u> 15 714	<u>25 232</u> 15 714	<u>25 232</u> 15 714	<u>24 861</u> 15 714
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 881</u> 15 873	<u>26 953</u> 15 873	<u>25 881</u> 15 873	<u>25 881</u> 15 873	<u>25 490</u> 15 873

					-	-	-	-	-
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 045</u> 16 035	<u>27 118</u> 16 035	<u>26 045</u> 16 035	<u>26 045</u> 16 035	<u>25 655</u> 16 035
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 213</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>25 823</u> 16 200
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 560</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 169</u> 16 541
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 738</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 348</u> 16 717
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 045</u> 16 035	<u>27 118</u> 16 035	<u>26 045</u> 16 035	<u>26 045</u> 16 035	<u>25 655</u> 16 035
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 213</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>25 823</u> 16 200
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 385</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>25 994</u> 16 369
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 738</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 348</u> 16 717
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 921</u> 16 897	<u>27 994</u> 16 897	<u>26 921</u> 16 897	<u>26 921</u> 16 897	<u>26 531</u> 16 897
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 213</u> 16 200	<u>27 286</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>26 213</u> 16 200	<u>25 823</u> 16 200
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 385</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>25 994</u> 16 369

					-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 560</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 169</u> 16 541
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 921</u> 16 897	<u>27 994</u> 16 897	<u>26 921</u> 16 897	<u>26 921</u> 16 897	<u>26 531</u> 16 897
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 108</u> 17 081	<u>28 181</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>26 718</u> 17 081
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 385</u> 16 369	<u>27 457</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>25 994</u> 16 369
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 560</u> 16 541	<u>27 633</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 560</u> 16 541	<u>26 169</u> 16 541
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 738</u> 16 717	<u>27 811</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 738</u> 16 717	<u>26 348</u> 16 717
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 108</u> 17 081	<u>28 181</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>26 718</u> 17 081
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>26 908</u> 17 268
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 108</u> 17 081	<u>28 181</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>26 718</u> 17 081
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>26 908</u> 17 268
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 493</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>27 493</u> 17 460	<u>27 493</u> 17 460	<u>27 103</u> 17 460

					-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 693</u> 17 657	<u>28 766</u> 17 657	<u>27 693</u> 17 657	<u>27 693</u> 17 657	<u>27 302</u> 17 657
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 105</u> 18 062	<u>29 178</u> 18 062	<u>28 105</u> 18 062	<u>28 105</u> 18 062	<u>27 715</u> 18 062
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 320</u> 16 786	<u>27 296</u> 16 786	<u>26 320</u> 16 786	<u>26 320</u> 16 786	<u>25 950</u> 16 786
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 980</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>26 590</u> 16 955
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>26 766</u> 17 128
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 518</u> 17 485	<u>28 591</u> 17 485	<u>27 518</u> 17 485	<u>27 518</u> 17 485	<u>27 128</u> 17 485
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 705</u> 17 669	<u>28 778</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 315</u> 17 669
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 980</u> 16 955	<u>28 053</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>26 980</u> 16 955	<u>26 590</u> 16 955
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>26 766</u> 17 128
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 335</u> 17 305	<u>28 408</u> 17 305	<u>27 335</u> 17 305	<u>27 335</u> 17 305	<u>26 945</u> 17 305

					-	-	-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 705</u> 17 669	<u>28 778</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 315</u> 17 669
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128	<u>28 229</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>27 156</u> 17 128	<u>26 766</u> 17 128
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 335</u> 17 305	<u>28 408</u> 17 305	<u>27 335</u> 17 305	<u>27 335</u> 17 305	<u>26 945</u> 17 305
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 518</u> 17 485	<u>28 591</u> 17 485	<u>27 518</u> 17 485	<u>27 518</u> 17 485	<u>27 128</u> 17 485
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 092</u> 18 049	<u>29 164</u> 18 049	<u>28 092</u> 18 049	<u>28 092</u> 18 049	<u>27 701</u> 18 049
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 092</u> 18 049	<u>29 164</u> 18 049	<u>28 092</u> 18 049	<u>28 092</u> 18 049	<u>27 701</u> 18 049
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 245	<u>29 364</u> 18 245	<u>28 291</u> 18 245	<u>28 291</u> 18 245	<u>27 901</u> 18 245
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 495</u> 18 446	<u>29 567</u> 18 446	<u>28 495</u> 18 446	<u>28 495</u> 18 446	<u>28 104</u> 18 446

					-	-	-	-	-
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 916</u> 18 860	<u>29 989</u> 18 860	<u>28 916</u> 18 860	<u>28 916</u> 18 860	<u>28 526</u> 18 860
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 681</u> 18 125	<u>28 656</u> 18 125	<u>27 681</u> 18 125	<u>27 681</u> 18 125	<u>27 310</u> 18 125
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 355</u> 18 308	<u>29 428</u> 18 308	<u>28 355</u> 18 308	<u>28 355</u> 18 308	<u>27 964</u> 18 308
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 544</u> 18 495	<u>29 617</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>28 154</u> 18 495
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 936</u> 18 880	<u>30 009</u> 18 880	<u>28 936</u> 18 880	<u>28 936</u> 18 880	<u>28 546</u> 18 880
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 138</u> 19 079	<u>30 211</u> 19 079	<u>29 138</u> 19 079	<u>29 138</u> 19 079	<u>28 748</u> 19 079
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 355</u> 18 308	<u>29 428</u> 18 308	<u>28 355</u> 18 308	<u>28 355</u> 18 308	<u>27 964</u> 18 308
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 544</u> 18 495	<u>29 617</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>28 154</u> 18 495
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 738</u> 18 686	<u>29 811</u> 18 686	<u>28 738</u> 18 686	<u>28 738</u> 18 686	<u>28 348</u> 18 686
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 138</u> 19 079	<u>30 211</u> 19 079	<u>29 138</u> 19 079	<u>29 138</u> 19 079	<u>28 748</u> 19 079

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 344</u> 19 282	<u>30 417</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>28 954</u> 19 282
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 544</u> 18 495	<u>29 617</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>28 154</u> 18 495
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 738</u> 18 686	<u>29 811</u> 18 686	<u>28 738</u> 18 686	<u>28 738</u> 18 686	<u>28 348</u> 18 686
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 936</u> 18 880	<u>30 009</u> 18 880	<u>28 936</u> 18 880	<u>28 936</u> 18 880	<u>28 546</u> 18 880
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 344</u> 19 282	<u>30 417</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>28 954</u> 19 282
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 555</u> 19 489	<u>30 628</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>29 165</u> 19 489
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 344</u> 19 282	<u>30 417</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>28 954</u> 19 282
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 555</u> 19 489	<u>30 628</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>29 165</u> 19 489
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 770</u> 19 701	<u>30 843</u> 19 701	<u>29 770</u> 19 701	<u>29 770</u> 19 701	<u>29 380</u> 19 701
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 990</u> 19 918	<u>31 063</u> 19 918	<u>29 990</u> 19 918	<u>29 990</u> 19 918	<u>29 600</u> 19 918
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 445</u> 20 365	<u>31 518</u> 20 365	<u>30 445</u> 20 365	<u>30 445</u> 20 365	<u>30 054</u> 20 365

					-	-	-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 314</u> 19 732	<u>30 289</u> 19 732	<u>29 314</u> 19 732	<u>29 314</u> 19 732	<u>28 943</u> 19 732
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 004</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931	<u>30 004</u> 19 931	<u>30 004</u> 19 931	<u>29 614</u> 19 931
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 421</u> 20 342	<u>31 494</u> 20 342	<u>30 421</u> 20 342	<u>30 421</u> 20 342	<u>30 031</u> 20 342
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 637</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554	<u>30 637</u> 20 554	<u>30 637</u> 20 554	<u>30 247</u> 20 554
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 004</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931	<u>30 004</u> 19 931	<u>30 004</u> 19 931	<u>29 614</u> 19 931
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 211</u> 20 135	<u>31 283</u> 20 135	<u>30 211</u> 20 135	<u>30 211</u> 20 135	<u>29 820</u> 20 135
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 637</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554	<u>30 637</u> 20 554	<u>30 637</u> 20 554	<u>30 247</u> 20 554
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 857</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771	<u>30 857</u> 20 771	<u>30 857</u> 20 771	<u>30 466</u> 20 771
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 857</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771	<u>30 857</u> 20 771	<u>30 857</u> 20 771	<u>30 466</u> 20 771
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 081</u> 20 992	<u>32 154</u> 20 992	<u>31 081</u> 20 992	<u>31 081</u> 20 992	<u>30 691</u> 20 992

					-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 545</u> 21 448	<u>32 618</u> 21 448	<u>31 545</u> 21 448	<u>31 545</u> 21 448	<u>31 155</u> 21 448
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 784</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 394</u> 21 684
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 221</u> 20 625	<u>31 196</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625	<u>30 221</u> 20 625	<u>29 850</u> 20 625
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 765</u> 21 161	<u>31 741</u> 21 161	<u>30 765</u> 21 161	<u>30 765</u> 21 161	<u>30 395</u> 21 161
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 470</u> 21 374	<u>32 543</u> 21 374	<u>31 470</u> 21 374	<u>31 470</u> 21 374	<u>31 080</u> 21 374
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 918</u> 21 815	<u>32 991</u> 21 815	<u>31 918</u> 21 815	<u>31 918</u> 21 815	<u>31 528</u> 21 815
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 149</u> 22 042	<u>33 222</u> 22 042	<u>32 149</u> 22 042	<u>32 149</u> 22 042	<u>31 759</u> 22 042
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 470</u> 21 374	<u>32 543</u> 21 374	<u>31 470</u> 21 374	<u>31 470</u> 21 374	<u>31 080</u> 21 374
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 593	<u>32 765</u> 21 593	<u>31 692</u> 21 593	<u>31 692</u> 21 593	<u>31 302</u> 21 593

					-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 149</u> 22 042	<u>33 222</u> 22 042	<u>32 149</u> 22 042	<u>32 149</u> 22 042	<u>31 759</u> 22 042
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 384</u> 22 274	<u>33 457</u> 22 274	<u>32 384</u> 22 274	<u>32 384</u> 22 274	<u>31 994</u> 22 274
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 384</u> 22 274	<u>33 457</u> 22 274	<u>32 384</u> 22 274	<u>32 384</u> 22 274	<u>31 994</u> 22 274
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 625</u> 22 511	<u>33 698</u> 22 511	<u>32 625</u> 22 511	<u>32 625</u> 22 511	<u>32 235</u> 22 511
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 122</u> 23 001	<u>34 195</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001	<u>32 732</u> 23 001
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 379</u> 23 254	<u>34 452</u> 23 254	<u>33 379</u> 23 254	<u>33 379</u> 23 254	<u>32 989</u> 23 254
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321	<u>32 920</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 944</u> 22 321	<u>31 574</u> 22 321
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 271</u> 22 547
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 743</u> 23 012
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 987</u> 23 251

					-	-	-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 271</u> 22 547
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 505</u> 22 777
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 987</u> 23 251
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 236</u> 23 496
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 236</u> 23 496
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 490</u> 23 746
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 014</u> 24 262
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 285</u> 24 529
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 986</u> 24 330	<u>34 961</u> 24 330	<u>33 986</u> 24 330	<u>33 986</u> 24 330	<u>33 615</u> 24 330
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 723</u> 24 576	<u>35 796</u> 24 576	<u>34 723</u> 24 576	<u>34 723</u> 24 576	<u>34 333</u> 24 576

					-	-	-	-	-
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 238</u> 25 083	<u>36 311</u> 25 083	<u>35 238</u> 25 083	<u>35 238</u> 25 083	<u>34 848</u> 25 083
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 503</u> 25 344	<u>36 576</u> 25 344	<u>35 503</u> 25 344	<u>35 503</u> 25 344	<u>35 113</u> 25 344
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 723</u> 24 576	<u>35 796</u> 24 576	<u>34 723</u> 24 576	<u>34 723</u> 24 576	<u>34 333</u> 24 576
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 978</u> 24 827	<u>36 051</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827	<u>34 588</u> 24 827
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 503</u> 25 344	<u>36 576</u> 25 344	<u>35 503</u> 25 344	<u>35 503</u> 25 344	<u>35 113</u> 25 344
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 774</u> 25 611	<u>36 847</u> 25 611	<u>35 774</u> 25 611	<u>35 774</u> 25 611	<u>35 384</u> 25 611
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 774</u> 25 611	<u>36 847</u> 25 611	<u>35 774</u> 25 611	<u>35 774</u> 25 611	<u>35 384</u> 25 611
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 051</u> 25 883	<u>37 124</u> 25 883	<u>36 051</u> 25 883	<u>36 051</u> 25 883	<u>35 661</u> 25 883
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 623</u> 26 446	<u>37 696</u> 26 446	<u>36 623</u> 26 446	<u>36 623</u> 26 446	<u>36 233</u> 26 446
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 918</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 918</u> 26 737	<u>36 918</u> 26 737	<u>36 528</u> 26 737
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 211</u> 26 521	<u>37 186</u> 26 521	<u>36 211</u> 26 521	<u>36 211</u> 26 521	<u>35 840</u> 26 521
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 971</u> 26 788	<u>38 044</u> 26 788	<u>36 971</u> 26 788	<u>36 971</u> 26 788	<u>36 580</u> 26 788
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 142</u> 27 341
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 821</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>37 821</u> 27 626	<u>37 821</u> 27 626	<u>37 431</u> 27 626
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 971</u> 26 788	<u>38 044</u> 26 788	<u>36 971</u> 26 788	<u>36 971</u> 26 788	<u>36 580</u> 26 788
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 248</u> 27 062	<u>38 321</u> 27 062	<u>37 248</u> 27 062	<u>37 248</u> 27 062	<u>36 858</u> 27 062
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 821</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>37 821</u> 27 626	<u>37 821</u> 27 626	<u>37 431</u> 27 626
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 117</u> 27 916	<u>39 190</u> 27 916	<u>38 117</u> 27 916	<u>38 117</u> 27 916	<u>37 726</u> 27 916
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 117</u> 27 916	<u>39 190</u> 27 916	<u>38 117</u> 27 916	<u>38 117</u> 27 916	<u>37 726</u> 27 916
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 418</u> 28 213	<u>39 491</u> 28 213	<u>38 418</u> 28 213	<u>38 418</u> 28 213	<u>38 028</u> 28 213
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 042</u> 28 827	<u>40 114</u> 28 827	<u>39 042</u> 28 827	<u>39 042</u> 28 827	<u>38 651</u> 28 827

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 363</u> 29 143	<u>40 436</u> 29 143	<u>39 363</u> 29 143	<u>39 363</u> 29 143	<u>38 973</u> 29 143

212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 152</u> 10 714
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 605</u> 11 161
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 059</u> 11 607
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 666</u> 11 724

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 787</u> 11 844
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 911</u> 11 966
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 167</u> 12 218
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 299</u> 12 348
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 787</u> 11 844
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 911</u> 11 966
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 038</u> 12 091
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 299</u> 12 348
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 434</u> 12 481
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 911</u> 11 966
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 038</u> 12 091

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 167</u> 12 218
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 434</u> 12 481
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 572</u> 12 616
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 038</u> 12 091
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 167</u> 12 218
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 299</u> 12 348
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 572</u> 12 616
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 713</u> 12 755
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 873</u> 13 393
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 498</u> 13 528

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 707</u> 14 717
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 873</u> 13 393
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 498</u> 13 528

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 638</u> 13 666
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 782</u> 13 807
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 928</u> 13 951
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 14 098
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 229</u> 14 248
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 14 557
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 707</u> 14 717
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 234</u> 14 732
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 027</u> 15 033
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 184</u> 15 188
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>25 509</u> 15 508
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 677</u> 15 672
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 027</u> 15 033
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 184</u> 15 188
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 345</u> 15 346
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 677</u> 15 672
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 848</u> 15 841
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 184</u> 15 188
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 345</u> 15 346

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>25 509</u> 15 508
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 848</u> 15 841
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 023</u> 16 013
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 345</u> 15 346
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>25 509</u> 15 508
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 677</u> 15 672
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 023</u> 16 013
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>26 202</u> 16 189
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 023</u> 16 013
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>26 202</u> 16 189
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 385</u> 16 369

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 571</u> 16 553
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 958</u> 16 933
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 141</u> 15 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 009</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 199</u> 17 170

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 591</u> 17 556
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 320</u> 16 786
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 980</u> 16 955
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 518</u> 17 485
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 705</u> 17 669
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 980</u> 16 955
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 335</u> 17 305
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 705</u> 17 669

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 335</u> 17 305
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 518</u> 17 485
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 092</u> 18 049
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 092</u> 18 049
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 245
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 495</u> 18 446
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 916</u> 18 860

212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 862</u> 18 304
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 538</u> 18 488
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 076</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 369</u> 19 473
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 691</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 979</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 272</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 568</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 459</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 758</u> 19 854

				,	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 062</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 371</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 862</u> 18 304
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 538</u> 18 488
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 925</u> 18 870
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 538</u> 18 488
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 730</u> 18 677
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 329</u> 19 267

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 329</u> 19 267
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 537</u> 19 472
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 967</u> 19 895
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 189</u> 20 114
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 223</u> 19 643
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 019</u> 21 411
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 727</u> 21 627
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 180</u> 22 073
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 303

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 727</u> 21 627
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 951</u> 21 848
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 303
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 652</u> 22 538
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 652</u> 22 538
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 273
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 658</u> 23 528
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 977</u> 23 338
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 704</u> 23 573

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 24 059
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 452</u> 24 310
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 704</u> 23 573
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 948</u> 23 814
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 452</u> 24 310
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 712</u> 24 566
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 712</u> 24 566
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 978</u> 24 827
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 526</u> 25 367
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646
212-101-1400	7473-2010 45	3			

212-101-1401		3	1	2400	<u>33 688</u> 24 038
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 422</u> 24 280
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 193</u> 25 039
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 422</u> 24 280
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 24 528
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 193</u> 25 039
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 461</u> 25 303
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 461</u> 25 303
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 735</u> 25 572
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 299</u> 26 128

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 591</u> 26 415
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 877</u> 11 429
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 240</u> 11 786
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 784</u> 12 321
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 399</u> 12 446
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 528</u> 12 573
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 659</u> 12 703

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 931</u> 12 970
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 071</u> 13 108
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 528</u> 12 573
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 659</u> 12 703
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 794</u> 12 835
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 071</u> 13 108
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 214</u> 13 249
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 659</u> 12 703
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 794</u> 12 835
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 931</u> 12 970
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 214</u> 13 249

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 13 393
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 794</u> 12 835
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 931</u> 12 970
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 071</u> 13 108
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 361</u> 13 393
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 510</u> 13 540
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 780</u> 14 286
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 414</u> 14 430
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 703</u> 15 699
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 780</u> 14 286
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 414</u> 14 430
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 14 577
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 717</u> 14 728
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 15 361

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 873</u> 14 881
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 032</u> 15 038
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 194</u> 15 198
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 15 528
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 703</u> 15 699
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 232</u> 15 714
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 881</u> 15 873
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 045</u> 16 035
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 213</u> 16 200

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 560</u> 16 541
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 738</u> 16 717
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 045</u> 16 035
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 213</u> 16 200
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 385</u> 16 369
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 738</u> 16 717
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 921</u> 16 897
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 213</u> 16 200
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 385</u> 16 369
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 560</u> 16 541
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 921</u> 16 897

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 108</u> 17 081
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 385</u> 16 369
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 560</u> 16 541
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 738</u> 16 717
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 108</u> 17 081
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 108</u> 17 081
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 298</u> 17 268
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 493</u> 17 460
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 693</u> 17 657
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 105</u> 18 062

212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 320</u> 16 786
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 980</u> 16 955
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 518</u> 17 485
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 705</u> 17 669
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 980</u> 16 955
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 335</u> 17 305
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 705</u> 17 669
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 156</u> 17 128
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 335</u> 17 305
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 518</u> 17 485
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 092</u> 18 049
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 092</u> 18 049
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 291</u> 18 245
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 495</u> 18 446
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 916</u> 18 860
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			

212-101-2201		3	1	2400	<u>27 681</u> 18 125
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 355</u> 18 308
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 544</u> 18 495
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 936</u> 18 880
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 138</u> 19 079
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 355</u> 18 308
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 544</u> 18 495
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 738</u> 18 686
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 138</u> 19 079
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 344</u> 19 282
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 544</u> 18 495

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 738</u> 18 686
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 936</u> 18 880
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 344</u> 19 282
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 555</u> 19 489
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 344</u> 19 282
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 555</u> 19 489
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 770</u> 19 701
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 990</u> 19 918
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 445</u> 20 365
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 314</u> 19 732

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 004</u> 19 931
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 421</u> 20 342
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 637</u> 20 554
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 004</u> 19 931
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 211</u> 20 135
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 637</u> 20 554
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 857</u> 20 771
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 857</u> 20 771
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 081</u> 20 992
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 545</u> 21 448
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 784</u> 21 684

				,	
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 221</u> 20 625
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 765</u> 21 161
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 470</u> 21 374
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 918</u> 21 815
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 149</u> 22 042
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 470</u> 21 374
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 692</u> 21 593
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 149</u> 22 042
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 384</u> 22 274

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 384</u> 22 274
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 625</u> 22 511
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 122</u> 23 001
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 379</u> 23 254
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 944</u> 22 321
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 986</u> 24 330
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 723</u> 24 576
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 238</u> 25 083
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 503</u> 25 344

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 723</u> 24 576
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 978</u> 24 827
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 503</u> 25 344
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 774</u> 25 611
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 774</u> 25 611
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 051</u> 25 883
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 623</u> 26 446
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 918</u> 26 737
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 211</u> 26 521
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 971</u> 26 788

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 821</u> 27 626
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 971</u> 26 788
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 248</u> 27 062
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 821</u> 27 626
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 117</u> 27 916
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 117</u> 27 916
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 418</u> 28 213
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 042</u> 28 827
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 363</u> 29 143

212-102.

						-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>13 777</u> 11 232	<u>14 295</u> 10 929	<u>15 712</u> 10 929	<u>17 590</u> 10 929	<u>21 345</u> 10 929
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>14 240</u> 11 688	<u>14 758</u> 11 384	<u>16 175</u> 11 384	<u>18 052</u> 11 384	<u>21 807</u> 11 384
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>14 702</u> 12 143	<u>15 221</u> 11 839	<u>16 637</u> 11 839	<u>18 515</u> 11 839	<u>22 270</u> 11 839
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>16 306</u> 13 721	<u>17 071</u> 13 661	<u>18 488</u> 13 661	<u>20 365</u> 13 661	<u>24 121</u> 13 661
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>16 306</u> 13 721	<u>17 071</u> 13 661	<u>18 488</u> 13 661	<u>20 365</u> 13 661	<u>24 121</u> 13 661
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>17 232</u> 14 632	<u>18 459</u> 15 027	<u>19 876</u> 15 027	<u>21 753</u> 15 027	<u>25 508</u> 15 027
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>18 650</u> 16 029	<u>19 384</u> 15 938	<u>20 801</u> 15 938	<u>22 679</u> 15 938	<u>26 434</u> 15 938
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>19 576</u> 16 939	<u>20 587</u> 17 121	<u>22 004</u> 17 121	<u>23 882</u> 17 121	<u>27 637</u> 17 121
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>21 519</u> 18 852	<u>22 160</u> 18 670	<u>23 577</u> 18 670	<u>25 455</u> 18 670	<u>29 210</u> 18 670
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>21 519</u> 18 852	<u>22 160</u> 18 670	<u>23 577</u> 18 670	<u>25 455</u> 18 670	<u>29 210</u> 18 670

8.04-08-2024

						-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>23 277</u> 20 582	<u>23 548</u> 20 036	<u>24 965</u> 20 036	<u>26 842</u> 20 036	<u>30 598</u> 20 036
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>14 140</u> 11 589	<u>15 036</u> 11 657	<u>16 452</u> 11 657	<u>18 330</u> 11 657	<u>22 085</u> 11 657
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>14 557</u> 12 000	<u>15 406</u> 12 021	<u>16 822</u> 12 021	<u>18 700</u> 12 021	<u>22 455</u> 12 021
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>14 898</u> 12 336	<u>15 961</u> 12 568	<u>17 378</u> 12 568	<u>19 255</u> 12 568	<u>23 010</u> 12 568
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>16 013</u> 13 433	<u>17 996</u> 14 571	<u>19 413</u> 14 571	<u>21 291</u> 14 571	<u>25 046</u> 14 571
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>16 013</u> 13 433	<u>17 996</u> 14 571	<u>19 413</u> 14 571	<u>21 291</u> 14 571	<u>25 046</u> 14 571
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>16 569</u> 13 980	<u>19 477</u> 16 029	<u>20 894</u> 16 029	<u>22 771</u> 16 029	<u>26 526</u> 16 029
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>17 686</u> 15 080	<u>20 587</u> 17 121	<u>22 004</u> 17 121	<u>23 882</u> 17 121	<u>27 637</u> 17 121
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>18 305</u> 15 689	<u>21 975</u> 18 488	<u>23 392</u> 18 488	<u>25 269</u> 18 488	<u>29 025</u> 18 488
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>19 795</u> 17 155	<u>23 641</u> 20 127	<u>25 057</u> 20 127	<u>26 935</u> 20 127	<u>30 690</u> 20 127

						-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>20 103</u> 17 458	<u>24 566</u> 21 038	<u>25 983</u> 21 038	<u>27 860</u> 21 038	<u>31 615</u> 21 038
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>21 067</u> 18 407	<u>25 121</u> 21 584	<u>26 538</u> 21 584	<u>28 415</u> 21 584	<u>32 171</u> 21 584

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 369</u> 10 929	<u>21 345</u> 10 929	<u>20 369</u> 10 929	<u>20 369</u> 10 929	<u>19 999</u> 10 929
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 832</u> 11 384	<u>21 807</u> 11 384	<u>20 832</u> 11 384	<u>20 832</u> 11 384	<u>20 461</u> 11 384
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 295</u> 11 839	<u>22 270</u> 11 839	<u>21 295</u> 11 839	<u>21 295</u> 11 839	<u>20 924</u> 11 839
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 145</u> 13 661	<u>24 121</u> 13 661	<u>23 145</u> 13 661	<u>23 145</u> 13 661	<u>22 775</u> 13 661
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 145</u> 13 661	<u>24 121</u> 13 661	<u>23 145</u> 13 661	<u>23 145</u> 13 661	<u>22 775</u> 13 661

					-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 533</u> 15 027	<u>25 508</u> 15 027	<u>24 533</u> 15 027	<u>24 533</u> 15 027	<u>24 163</u> 15 027
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 458</u> 15 938	<u>26 434</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938	<u>25 458</u> 15 938	<u>25 088</u> 15 938
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 661</u> 17 121	<u>27 637</u> 17 121	<u>26 661</u> 17 121	<u>26 661</u> 17 121	<u>26 291</u> 17 121
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 234</u> 18 670	<u>29 210</u> 18 670	<u>28 234</u> 18 670	<u>28 234</u> 18 670	<u>27 864</u> 18 670
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 234</u> 18 670	<u>29 210</u> 18 670	<u>28 234</u> 18 670	<u>28 234</u> 18 670	<u>27 864</u> 18 670
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 622</u> 20 036	<u>30 598</u> 20 036	<u>29 622</u> 20 036	<u>29 622</u> 20 036	<u>29 252</u> 20 036
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 110</u> 11 657	<u>22 085</u> 11 657	<u>21 110</u> 11 657	<u>21 110</u> 11 657	<u>20 739</u> 11 657
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 480</u> 12 021	<u>22 455</u> 12 021	<u>21 480</u> 12 021	<u>21 480</u> 12 021	<u>21 109</u> 12 021
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 035</u> 12 568	<u>23 010</u> 12 568	<u>22 035</u> 12 568	<u>22 035</u> 12 568	<u>21 664</u> 12 568
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 070</u> 14 571	<u>25 046</u> 14 571	<u>24 070</u> 14 571	<u>24 070</u> 14 571	<u>23 700</u> 14 571

					-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 070</u> 14 571	<u>25 046</u> 14 571	<u>24 070</u> 14 571	<u>24 070</u> 14 571	<u>23 700</u> 14 571
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 551</u> 16 029	<u>26 526</u> 16 029	<u>25 551</u> 16 029	<u>25 551</u> 16 029	<u>25 180</u> 16 029
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>26 661</u> 17 121	<u>27 637</u> 17 121	<u>26 661</u> 17 121	<u>26 661</u> 17 121	<u>26 291</u> 17 121
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 049</u> 18 488	<u>29 025</u> 18 488	<u>28 049</u> 18 488	<u>28 049</u> 18 488	<u>27 679</u> 18 488
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 715</u> 20 127	<u>30 690</u> 20 127	<u>29 715</u> 20 127	<u>29 715</u> 20 127	<u>29 344</u> 20 127
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 640</u> 21 038	<u>31 615</u> 21 038	<u>30 640</u> 21 038	<u>30 640</u> 21 038	<u>30 269</u> 21 038
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 195</u> 21 584	<u>32 171</u> 21 584	<u>31 195</u> 21 584	<u>31 195</u> 21 584	<u>30 825</u> 21 584

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 369</u> 10 929
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 832</u> 11 384
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 295</u> 11 839
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 145</u> 13 661
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 145</u> 13 661
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 533</u> 15 027
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 458</u> 15 938
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 661</u> 17 121
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 234</u> 18 670
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 234</u> 18 670

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 622</u> 20 036
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 110</u> 11 657
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 480</u> 12 021
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 035</u> 12 568
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 070</u> 14 571
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 070</u> 14 571
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 551</u> 16 029
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>26 661</u> 17 121
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 049</u> 18 488
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 715</u> 20 127

				,	
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 640</u> 21 038
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 195</u> 21 584

212-103.

				,	.	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>786</u> 786	<u>786</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	
212-103-0100					
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786

212-2.
212-201.

				,	.
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

				,	.
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

				,	.	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 525</u> 15 093	<u>18 299</u> 15 093	<u>19 620</u> 15 093	<u>21 437</u> 15 093	<u>26 427</u> 16 771
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 568</u> 16 120	<u>19 341</u> 16 120	<u>20 662</u> 16 120	<u>22 480</u> 16 120	<u>27 585</u> 17 911

						-	-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 206</u> 17 732	<u>20 979</u> 17 732	<u>22 300</u> 17 732	<u>24 117</u> 17 732	<u>29 405</u> 19 702
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 377</u> 18 884	<u>22 150</u> 18 884	<u>23 471</u> 18 884	<u>25 288</u> 18 884	<u>30 706</u> 20 982
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 336</u> 19 828	<u>23 109</u> 19 828	<u>24 430</u> 19 828	<u>26 247</u> 19 828	<u>31 772</u> 22 031
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>24 351</u> 21 811	<u>25 124</u> 21 811	<u>26 445</u> 21 811	<u>28 262</u> 21 811	<u>34 010</u> 24 235
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 877</u> 24 298	<u>27 650</u> 24 298	<u>28 971</u> 24 298	<u>30 788</u> 24 298	<u>36 817</u> 26 997
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 111</u> 25 513	<u>28 885</u> 25 513	<u>30 206</u> 25 513	<u>32 023</u> 25 513	<u>38 189</u> 28 347
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 407</u> 26 788	<u>30 180</u> 26 788	<u>31 501</u> 26 788	<u>33 319</u> 26 788	<u>39 628</u> 29 764
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 768</u> 28 127	<u>31 541</u> 28 127	<u>32 862</u> 28 127	<u>34 680</u> 28 127	<u>41 141</u> 31 253
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 652</u> 12 155				

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 533</u> 16 771	<u>26 427</u> 16 771	<u>25 533</u> 16 771	<u>25 533</u> 16 771	<u>25 193</u> 16 771
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 691</u> 17 911	<u>27 585</u> 17 911	<u>26 691</u> 17 911	<u>26 691</u> 17 911	<u>26 351</u> 17 911
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 511</u> 19 702	<u>29 405</u> 19 702	<u>28 511</u> 19 702	<u>28 511</u> 19 702	<u>28 171</u> 19 702
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 812</u> 20 982	<u>30 706</u> 20 982	<u>29 812</u> 20 982	<u>29 812</u> 20 982	<u>29 472</u> 20 982
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 878</u> 22 031	<u>31 772</u> 22 031	<u>30 878</u> 22 031	<u>30 878</u> 22 031	<u>30 538</u> 22 031
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 116</u> 24 235	<u>34 010</u> 24 235	<u>33 116</u> 24 235	<u>33 116</u> 24 235	<u>32 777</u> 24 235
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 923</u> 26 997	<u>36 817</u> 26 997	<u>35 923</u> 26 997	<u>35 923</u> 26 997	<u>35 583</u> 26 997
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 295</u> 28 347	<u>38 189</u> 28 347	<u>37 295</u> 28 347	<u>37 295</u> 28 347	<u>36 955</u> 28 347
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 734</u> 29 764	<u>39 628</u> 29 764	<u>38 734</u> 29 764	<u>38 734</u> 29 764	<u>38 395</u> 29 764
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 246</u> 31 253	<u>41 141</u> 31 253	<u>40 246</u> 31 253	<u>40 246</u> 31 253	<u>39 907</u> 31 253

					-	-	-	-	-
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 533</u> 16 771
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 691</u> 17 911
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 511</u> 19 702
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 812</u> 20 982

212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 878</u> 22 031
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 116</u> 24 235
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 923</u> 26 997
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 295</u> 28 347
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>38 734</u> 29 764
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 246</u> 31 253
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0300	28013-98 -	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	

212-402.

						-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>23 484</u> 20 642	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>22 706</u> 19 877	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 264</u> 18 457	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>20 765</u> 17 966	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>20 765</u> 17 966	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 125</u> 18 320	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 655</u> 20 341	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>28 878</u> 26 157	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>26 511</u> 24 136	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959
212-402-0200	28013-98								

				,	.	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959
212-402-0200	28013-98								

				,	-	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 866</u> 20 490
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 091</u> 19 731
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 653</u> 18 321
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 515</u> 18 186
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>23 735</u> 20 191
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 119</u> 25 965
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 578</u> 23 959
212-402-0200	28013-98				

				,	
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 513</u> 18 505	<u>19 337</u> 18 505	<u>19 542</u> 18 505	<u>20 224</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 269</u> 18 265	<u>19 093</u> 18 265	<u>19 298</u> 18 265	<u>19 980</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 269</u> 18 265	<u>19 093</u> 18 265	<u>19 298</u> 18 265	<u>19 980</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 269</u> 18 265	<u>19 093</u> 18 265	<u>19 298</u> 18 265	<u>19 980</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 215</u> 19 196	<u>20 039</u> 19 196	<u>20 244</u> 19 196	<u>20 926</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 215</u> 19 196	<u>20 039</u> 19 196	<u>20 244</u> 19 196	<u>20 926</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 215</u> 19 196	<u>20 039</u> 19 196	<u>20 244</u> 19 196	<u>20 926</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	

						-	-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 215</u> 19 196	<u>20 039</u> 19 196	<u>20 244</u> 19 196	<u>20 926</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 761</u> 18 750	<u>19 585</u> 18 750	<u>19 791</u> 18 750	<u>20 472</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 761</u> 18 750	<u>19 585</u> 18 750	<u>19 791</u> 18 750	<u>20 472</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 540</u> 20 501	<u>21 364</u> 20 501	<u>21 570</u> 20 501	<u>22 251</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501
212-501-0302	, II		1	1000	<u>21 526</u> 20 487	<u>21 350</u> 20 487	<u>21 555</u> 20 487	<u>22 237</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 526</u> 20 487	<u>21 350</u> 20 487	<u>21 555</u> 20 487	<u>22 237</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>18 984</u> 17 985	<u>18 808</u> 17 985	<u>19 013</u> 17 985	<u>19 695</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985
212-501-0402	II		1	1000	<u>18 774</u> 17 778	<u>18 598</u> 17 778	<u>18 804</u> 17 778	<u>19 485</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778
212-501-0500	1225-2019								

				,	.	-	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 153</u> 18 151	<u>18 977</u> 18 151	<u>19 182</u> 18 151	<u>19 864</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 153</u> 18 151	<u>18 977</u> 18 151	<u>19 182</u> 18 151	<u>19 864</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151

				,	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 833</u> 18 505	<u>20 752</u> 18 505
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265

					-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 589</u> 18 265	<u>20 508</u> 18 265
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 454</u> 19 196
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 454</u> 19 196
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 454</u> 19 196
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 454</u> 19 196
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 082</u> 18 750	<u>21 001</u> 18 750
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 861</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501	<u>22 861</u> 20 501	<u>22 780</u> 20 501
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 765</u> 20 487

					-	-	-	-	-
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 846</u> 20 487	<u>22 765</u> 20 487
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 305</u> 17 985	<u>20 223</u> 17 985
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 095</u> 17 778	<u>20 014</u> 17 778
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 392</u> 18 151
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 473</u> 18 151	<u>20 392</u> 18 151

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 833</u> 18 505
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 589</u> 18 265
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 536</u> 19 196
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 536</u> 19 196
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196

212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 082</u> 18 750
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 861</u> 20 501
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 846</u> 20 487
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 846</u> 20 487
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 305</u> 17 985
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 095</u> 17 778
212-501-0500	1225-2019				

				,	
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 473</u> 18 151
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 473</u> 18 151

212-502.

				,	.	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>20 215</u> 19 196	<u>20 039</u> 19 196	<u>20 244</u> 19 196	<u>20 926</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196
212-502-0102	, II		1	1000	<u>20 215</u> 19 196	<u>20 039</u> 19 196	<u>20 244</u> 19 196	<u>20 926</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196

				,	.	-	-	-	-
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 215</u> 19 196	<u>20 039</u> 19 196	<u>20 244</u> 19 196	<u>20 926</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 215</u> 19 196	<u>20 039</u> 19 196	<u>20 244</u> 19 196	<u>20 926</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196

				,	-	-	.	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 454</u> 19 196
212-502-0102	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 454</u> 19 196
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 454</u> 19 196
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 536</u> 19 196	<u>21 454</u> 19 196

				,	
212-502-0100	1225-2019				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>21 536</u> 19 196
212-502-0102	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 536</u> 19 196
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 536</u> 19 196

8.04-08-2024

190

212-503.

-

					,	.	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>23 919</u> 22 842	<u>23 743</u> 22 842	<u>23 948</u> 22 842	<u>24 630</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>23 026</u> 21 964	<u>22 850</u> 21 964	<u>23 056</u> 21 964	<u>23 737</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>22 168</u> 21 119	<u>21 992</u> 21 119	<u>22 197</u> 21 119	<u>22 879</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	

					,	-	-	.	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 240</u> 22 842	<u>25 158</u> 22 842	

					-	-	-	-	-
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 347</u> 21 964	<u>24 266</u> 21 964
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 489</u> 21 119	<u>23 407</u> 21 119

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 240</u> 22 842
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 347</u> 21 964
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 489</u> 21 119

—,

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

				,	-	-	-	-	-
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,					
212-601-0100	- 1168-2006	-							
212-601-0101	- 1168-2006	-		1	1	<u>53</u> 51			
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213.
213-1.
213-101.

				,	.	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>40 197</u> 35 714	<u>40 645</u> 35 714	<u>41 844</u> 35 714	<u>44 954</u> 35 714	<u>65 837</u> 35 714
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>42 038</u> 37 500	<u>42 487</u> 37 500	<u>43 686</u> 37 500	<u>46 795</u> 37 500	<u>67 679</u> 37 500
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>43 880</u> 39 286	<u>44 329</u> 39 286	<u>45 527</u> 39 286	<u>48 637</u> 39 286	<u>69 521</u> 39 286

				,	-	-	.	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							

8.04-08-2024

					-	-	.	-	-
				,					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>52 619</u> 35 714	<u>67 771</u> 35 714	<u>48 496</u> 35 714	<u>54 429</u> 35 714	<u>47 970</u> 35 714
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>54 460</u> 37 500	<u>69 613</u> 37 500	<u>50 338</u> 37 500	<u>56 270</u> 37 500	<u>49 812</u> 37 500
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>56 302</u> 39 286	<u>71 454</u> 39 286	<u>52 179</u> 39 286	<u>58 112</u> 39 286	<u>51 653</u> 39 286

					,	
213-101-0100	530-2012	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750		<u>61 003</u> 35 714
213-101-0102	125	1000 .	1	3750		<u>62 845</u> 37 500
213-101-0103	150	1000 .	1	3750		<u>64 686</u> 39 286

213-102.

					,	.	-	-	-	-
213-102-0200	379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>92 006</u> 85 882	<u>91 918</u> 85 882	<u>93 019</u> 85 882	<u>96 921</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>93 020</u> 86 876	<u>92 932</u> 86 876	<u>94 034</u> 86 876	<u>97 936</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>93 297</u> 87 147	<u>93 209</u> 87 147	<u>94 310</u> 87 147	<u>98 212</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	
213-102-0300	379-2015	1000 .								
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>132 947</u> 126 020	<u>132 859</u> 126 020	<u>133 960</u> 126 020	<u>137 862</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	

					-	-	-	-	-
213-102-0200	379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>106 816</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	<u>102 287</u> 85 882	<u>109 019</u> 85 882	<u>100 696</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>107 830</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	<u>103 302</u> 86 876	<u>110 034</u> 86 876	<u>101 710</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>108 107</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	<u>103 578</u> 87 147	<u>110 310</u> 87 147	<u>101 987</u> 87 147
213-102-0300	379-2015	1000 .							
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>147 757</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	<u>143 228</u> 126 020	<u>149 960</u> 126 020	<u>141 637</u> 126 020

213-102-0200	379-2015	1000 .			

				,	
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>116 975</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>117 990</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>118 266</u> 87 147
213-102-0300	379-2015	1000 .			
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>157 916</u> 126 020

213-104.

, , ,

					, .
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

				,	.	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 075</u> 24 052	<u>25 933</u> 24 052	<u>25 875</u> 24 124	<u>27 209</u> 24 052	<u>30 682</u> 26 692

				,	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 851</u> 26 288	<u>30 742</u> 26 692	<u>26 176</u> 24 416	<u>26 382</u> 24 615	<u>26 077</u> 24 320

					,
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 592</u> 24 820

213-302.

					,	.	-	-	-	.
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{259}{235}$	$\frac{259}{235}$	$\frac{263}{235}$	$\frac{281}{235}$	$\frac{304}{235}$	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	$\frac{172}{156}$					
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{379}{353}$	$\frac{379}{353}$	$\frac{383}{353}$	$\frac{400}{353}$	$\frac{424}{353}$	

213-304.

					,	.	-	-	-	.
										-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>168</u> 145	<u>168</u> 145	<u>173</u> 145	<u>191</u> 145	<u>216</u> 145	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>294</u> 268	<u>293</u> 268	<u>298</u> 268	<u>316</u> 268	<u>342</u> 268	

213-306.

					,	.
213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434	

213-307.

				,	.
213-307-0100	13015-2012	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

213-309.

				,	.
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

8.04-08-2024

204

22.

221.

221-1.

221-102.

				,	.	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>22 357</u> 19 363	<u>22 357</u> 19 363	<u>22 357</u> 19 363	<u>24 819</u> 19 363	<u>37 024</u> 29 747

				,	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>29 749</u> 19 363	<u>37 089</u> 29 747	<u>27 098</u> 19 363	<u>30 914</u> 19 363	<u>26 312</u> 19 363

					,	
221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458		<u>28 329</u> 25 855

221-104.

					,	.
221-104-0100	956-93					
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504		<u>36 703</u> 33 489

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

					,	.	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>88 946</u> 85 142	<u>88 946</u> 85 142	<u>88 946</u> 85 142	<u>91 428</u> 85 142	<u>104 053</u> 95 928	
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>98 944</u> 94 400	<u>98 944</u> 94 400	<u>98 944</u> 94 400	<u>104 944</u> 94 400	<u>119 015</u> 104 706	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>101 843</u> 97 265	<u>101 843</u> 97 265	<u>101 843</u> 97 265	<u>107 843</u> 97 265	<u>121 914</u> 107 571	
222-101-0203	12504-2015 7	3	1	2510	<u>109 851</u> 105 110	<u>109 851</u> 105 110	<u>109 851</u> 105 110	<u>115 973</u> 105 110	<u>130 330</u> 115 625	
222-101-0204	12504-2015 8-9	3	1	2560	<u>131 493</u> 126 427	<u>131 493</u> 126 427	<u>131 493</u> 126 427	<u>137 737</u> 126 427	<u>152 380</u> 137 151	

				,	.	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>92 152</u> 89 223	<u>92 152</u> 89 223	<u>92 152</u> 89 223	<u>95 420</u> 89 223	<u>103 085</u> 94 837
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>94 055</u> 91 104	<u>94 055</u> 91 104	<u>94 055</u> 91 104	<u>97 323</u> 91 104	<u>104 988</u> 96 718
222-101-0207	31310-2015	3	1	1330	<u>117 800</u> 114 581	<u>117 800</u> 114 581	<u>117 800</u> 114 581	<u>121 044</u> 114 581	<u>128 652</u> 120 153

7

						-	-	-	-
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>120 118</u> 116 091	<u>120 118</u> 116 091	<u>120 118</u> 116 091	<u>124 752</u> 116 091	<u>135 621</u> 124 051
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>98 865</u> 94 322	<u>98 865</u> 94 322	<u>98 865</u> 94 322	<u>104 864</u> 94 322	<u>118 936</u> 104 628
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>102 424</u> 97 840	<u>102 424</u> 97 840	<u>102 424</u> 97 840	<u>108 424</u> 97 840	<u>122 496</u> 108 145
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>102 125</u> 97 516	<u>102 125</u> 97 516	<u>102 125</u> 97 516	<u>108 174</u> 97 516	<u>122 359</u> 107 906
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>122 319</u> 117 293	<u>122 319</u> 117 293	<u>122 319</u> 117 293	<u>128 685</u> 117 293	<u>143 614</u> 128 227

				,	.	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	$\frac{96\,369}{93\,377}$	$\frac{96\,369}{93\,377}$	$\frac{96\,369}{93\,377}$	$\frac{99\,661}{93\,377}$	$\frac{107\,383}{99\,032}$
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	$\frac{93\,394}{90\,451}$	$\frac{93\,394}{90\,451}$	$\frac{93\,394}{90\,451}$	$\frac{96\,662}{90\,451}$	$\frac{104\,327}{96\,064}$
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	$\frac{104\,287}{101\,215}$	$\frac{104\,287}{101\,215}$	$\frac{104\,287}{101\,215}$	$\frac{107\,555}{101\,215}$	$\frac{115\,220}{106\,828}$

						-	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>125 195</u> 121 642	<u>125 195</u> 121 642	<u>125 195</u> 121 642	<u>128 878</u> 121 642	<u>137 515</u> 127 968
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>92 146</u> 87 697	<u>92 146</u> 87 697	<u>92 146</u> 87 697	<u>98 121</u> 87 697	<u>112 135</u> 97 960
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>91 826</u> 87 340	<u>91 826</u> 87 340	<u>91 826</u> 87 340	<u>97 875</u> 87 340	<u>112 061</u> 97 729
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>109 918</u> 105 053	<u>109 918</u> 105 053	<u>109 918</u> 105 053	<u>116 259</u> 105 053	<u>131 131</u> 115 945
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>89 075</u> 86 046	<u>89 075</u> 86 046	<u>89 075</u> 86 046	<u>92 587</u> 86 046	<u>100 824</u> 92 078

				,	.	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>94 546</u> 91 370	<u>94 546</u> 91 370	<u>94 546</u> 91 370	<u>98 204</u> 91 370	<u>106 784</u> 97 654
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>109 314</u> 105 757	<u>109 314</u> 105 757	<u>109 314</u> 105 757	<u>113 338</u> 105 757	<u>122 776</u> 112 669
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>119 944</u> 116 439	<u>119 944</u> 116 439	<u>119 944</u> 116 439	<u>123 651</u> 116 439	<u>132 346</u> 122 807
222-101-0500	12504-2015	3							

						-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>154 381</u> 149 029	<u>154 381</u> 149 029	<u>154 381</u> 149 029	<u>160 649</u> 149 029	<u>175 349</u> 159 796

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>96 396</u> 85 142	<u>104 118</u> 95 928	<u>93 724</u> 85 142	<u>97 570</u> 85 142	<u>92 932</u> 85 142
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>114 685</u> 94 400	<u>119 137</u> 104 706	<u>109 684</u> 94 400	<u>116 881</u> 94 400	<u>108 439</u> 94 400
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>117 584</u> 97 265	<u>122 036</u> 107 571	<u>112 583</u> 97 265	<u>119 780</u> 97 265	<u>111 338</u> 97 265
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>125 913</u> 105 110	<u>130 455</u> 115 625	<u>120 809</u> 105 110	<u>128 153</u> 105 110	<u>119 539</u> 105 110

					-	-	-	-	-
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>147 874</u> 126 427	<u>152 507</u> 137 151	<u>142 669</u> 126 427	<u>150 159</u> 126 427	<u>141 374</u> 126 427
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>100 726</u> 89 223	<u>103 151</u> 94 837	<u>98 002</u> 89 223	<u>101 922</u> 89 223	<u>97 324</u> 89 223
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 630</u> 91 104	<u>105 055</u> 96 718	<u>99 905</u> 91 104	<u>103 826</u> 91 104	<u>99 227</u> 91 104
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>126 311</u> 114 581	<u>128 718</u> 120 153	<u>123 607</u> 114 581	<u>127 498</u> 114 581	<u>122 934</u> 114 581

					-	-	-	-	-
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>132 276</u> 116 091	<u>135 715</u> 124 051	<u>128 413</u> 116 091	<u>133 972</u> 116 091	<u>127 452</u> 116 091
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>114 606</u> 94 322	<u>119 058</u> 104 628	<u>109 605</u> 94 322	<u>116 802</u> 94 322	<u>108 360</u> 94 322
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>118 166</u> 97 840	<u>122 618</u> 108 145	<u>113 164</u> 97 840	<u>120 361</u> 97 840	<u>111 919</u> 97 840
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>117 994</u> 97 516	<u>122 482</u> 107 906	<u>112 952</u> 97 516	<u>120 208</u> 97 516	<u>111 697</u> 97 516
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>139 020</u> 117 293	<u>143 744</u> 128 227	<u>133 714</u> 117 293	<u>141 350</u> 117 293	<u>132 393</u> 117 293

					-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>105 007</u> 93 377	<u>107 450</u> 99 032	<u>102 263</u> 93 377	<u>106 212</u> 93 377	<u>101 579</u> 93 377
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>101 968</u> 90 451	<u>104 393</u> 96 064	<u>99 244</u> 90 451	<u>103 164</u> 90 451	<u>98 566</u> 90 451
222-101-0307	31310-2015	3	1	1340	<u>112 861</u> 101 215	<u>115 287</u> 106 828	<u>110 137</u> 101 215	<u>114 058</u> 101 215	<u>109 459</u> 101 215

					-	-	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>134 857</u> 121 642	<u>137 590</u> 127 968	<u>131 787</u> 121 642	<u>136 205</u> 121 642	<u>131 023</u> 121 642
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 823</u> 87 697	<u>112 257</u> 97 960	<u>102 842</u> 87 697	<u>110 010</u> 87 697	<u>101 602</u> 87 697
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>107 695</u> 87 340	<u>112 184</u> 97 729	<u>102 653</u> 87 340	<u>109 909</u> 87 340	<u>101 399</u> 87 340
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>126 555</u> 105 053	<u>131 260</u> 115 945	<u>121 269</u> 105 053	<u>128 876</u> 105 053	<u>119 953</u> 105 053
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>98 289</u> 86 046	<u>100 895</u> 92 078	<u>95 361</u> 86 046	<u>99 574</u> 86 046	<u>94 633</u> 86 046

					-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 144</u> 91 370	<u>106 859</u> 97 654	<u>101 095</u> 91 370	<u>105 483</u> 91 370	<u>100 336</u> 91 370
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>119 872</u> 105 757	<u>122 858</u> 112 669	<u>116 517</u> 105 757	<u>121 345</u> 105 757	<u>115 682</u> 105 757
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>129 670</u> 116 439	<u>132 421</u> 122 807	<u>126 580</u> 116 439	<u>131 027</u> 116 439	<u>125 811</u> 116 439
222-101-0500	12504-2015	3							

				,	-	-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>170 826</u> 149 029	<u>175 477</u> 159 796	<u>165 601</u> 149 029	<u>173 120</u> 149 029	<u>164 300</u> 149 029

				,	
222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>95 169</u> 91 886
222-101-0200		3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 790</u> 100 768
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>107 690</u> 103 633
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>115 817</u> 111 607

				,	
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>137 577</u> 133 053
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>95 336</u> 92 692
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>97 240</u> 94 573
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>120 961</u> 118 024

				,	
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>124 634</u> 121 009
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>104 711</u> 100 690
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>108 271</u> 104 207
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>108 019</u> 103 936
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>128 522</u> 124 049

				,	
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>99 577</u> 96 871
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>96 579</u> 93 919
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>107 472</u> 104 683

				,	
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>128 784</u> 125 550
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>97 968</u> 94 038
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>97 720</u> 93 759
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>116 097</u> 111 782
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>92 497</u> 89 773

				,	
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>98 111</u> 95 252
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>113 235</u> 110 028
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>123 557</u> 120 374
222-101-0500	12504-2015	3			

				,	
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 488</u> 155 681

222-102.

				,	.
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847

				,	.
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-2.
222-203.

,

						-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>2 397</u> 2 315				
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>2 079</u> 2 007				
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>3 199</u> 3 089				
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>3 373</u> 3 243				
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>4 662</u> 4 477				
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>133 725</u> 129 345	<u>133 725</u> 129 345	<u>133 725</u> 129 345	<u>136 295</u> 129 345	<u>148 817</u> 139 986
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 313</u> 9 855	<u>10 313</u> 9 855	<u>10 313</u> 9 855	<u>10 617</u> 9 855	<u>12 117</u> 11 130

8.04-08-2024

				,	.	-	-	-	-
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>10 304</u> 9 882				
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>9 734</u> 9 270	<u>9 734</u> 9 270	<u>9 734</u> 9 270	<u>10 048</u> 9 270	<u>11 598</u> 10 587

				,	-	-	.	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50					
222-203-0102	5.2	.	1	45					

					-	-	-	-	-
222-203-0103	5.4	.	1	67,5					
222-203-0104	6.2	.	1	90					
222-203-0105	6.4	.	1	134					
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>141 390</u> 129 345	<u>148 883</u> 139 986	<u>138 650</u> 129 345	<u>142 593</u> 129 345	<u>138 300</u> 129 345
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>11 225</u> 9 855	<u>12 125</u> 11 130	<u>10 898</u> 9 855	<u>11 368</u> 9 855	<u>10 801</u> 9 855
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 678</u> 9 270	<u>11 606</u> 10 587	<u>10 340</u> 9 270	<u>10 827</u> 9 270	<u>10 239</u> 9 270

				,	
222-203-0100	13015-2012	.			
222-203-0101	4.4	.	1	50	
222-203-0102	5.2	.	1	45	
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	
222-203-0104	6.2	.	1	90	
222-203-0105	6.4	.	1	134	
222-203-0200	12767-94	3			
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>139 787</u> 135 919
222-203-0300	9561-2016	2			
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>11 047</u> 10 652
222-203-0400	9561-2016	2			
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	

				,	
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 491</u> 10 093

222-3.
222-301. , , , ,

				,	.	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 082</u> 2 944	<u>3 082</u> 2 944	<u>3 082</u> 2 944	<u>3 173</u> 2 944	<u>3 701</u> 3 404
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>10 279</u> 9 767				

8.04-08-2024

				,	.	-	-	-	-
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 399</u> 9 972	<u>10 399</u> 9 972	<u>10 399</u> 9 972	<u>10 672</u> 9 972	<u>12 042</u> 11 140
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 229</u> 7 762	<u>8 229</u> 7 762	<u>8 229</u> 7 762	<u>8 563</u> 7 762	<u>10 136</u> 9 089

				,	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 356</u> 2 944	<u>3 704</u> 3 404	<u>3 258</u> 2 944	<u>3 399</u> 2 944	<u>3 228</u> 2 944
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444					

				,	-	-	-	-	-
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 220</u> 9 972	<u>12 050</u> 11 140	<u>10 925</u> 9 972	<u>11 349</u> 9 972	<u>10 838</u> 9 972
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>9 230</u> 7 762	<u>10 144</u> 9 089	<u>8 871</u> 7 762	<u>9 388</u> 7 762	<u>8 765</u> 7 762

				,	
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 351</u> 3 232
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	

				,	
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 071</u> 10 702
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 988</u> 8 592

222-302. ,

				,	.	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 989</u> 153 277	<u>157 989</u> 153 277	<u>157 989</u> 153 277	<u>160 600</u> 153 277	<u>173 319</u> 164 086

				,	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>165 775</u> 153 277	<u>173 386</u> 164 086	<u>162 991</u> 153 277	<u>166 997</u> 153 277	<u>162 636</u> 153 277

				,	
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>164 146</u> 159 955

225.

225-1.

225-101.

					,	.	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>3 760</u> 3 571	<u>3 760</u> 3 571	<u>3 760</u> 3 571	<u>3 891</u> 3 571	<u>4 548</u> 4 132	
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>6 178</u> 5 882					
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 366</u> 9 821	<u>10 366</u> 9 821	<u>10 366</u> 9 821	<u>10 747</u> 9 821	<u>12 668</u> 11 461	
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>4 562</u> 4 286	<u>4 562</u> 4 286	<u>4 562</u> 4 286	<u>4 762</u> 4 286	<u>5 773</u> 5 149	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>9 169</u> 8 616	<u>9 169</u> 8 616	<u>9 169</u> 8 616	<u>9 570</u> 8 616	<u>11 592</u> 10 342	
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>13 776</u> 12 946	<u>13 776</u> 12 946	<u>13 776</u> 12 946	<u>14 377</u> 12 946	<u>17 411</u> 15 535	
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>13 708</u> 12 813	<u>13 708</u> 12 813	<u>13 708</u> 12 813	<u>14 369</u> 12 813	<u>17 706</u> 15 660	
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>19 827</u> 18 482	<u>19 827</u> 18 482	<u>19 827</u> 18 482	<u>20 829</u> 18 482	<u>25 885</u> 22 796	

						-	-	-	-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>23 058</u> 21 696	<u>23 058</u> 21 696	<u>23 058</u> 21 696	<u>24 039</u> 21 696	<u>28 995</u> 25 924
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 598</u> 32 545	<u>34 598</u> 32 545	<u>34 598</u> 32 545	<u>36 080</u> 32 545	<u>43 564</u> 38 930
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>6 469</u> 5 502				
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>9 766</u> 8 472				
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>2 677</u> 2 589	<u>2 677</u> 2 589	<u>2 677</u> 2 589	<u>2 727</u> 2 589	<u>2 979</u> 2 805
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 143</u> 14 464	<u>15 143</u> 14 464	<u>15 143</u> 14 464	<u>15 594</u> 14 464	<u>17 870</u> 16 406
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 822</u> 32 366	<u>33 822</u> 32 366	<u>33 822</u> 32 366	<u>34 773</u> 32 366	<u>39 577</u> 36 465
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>54 521</u> 52 232	<u>54 521</u> 52 232	<u>54 521</u> 52 232	<u>56 004</u> 52 232	<u>63 487</u> 58 617
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 609</u> 13 170	<u>13 609</u> 13 170	<u>13 609</u> 13 170	<u>13 859</u> 13 170	<u>15 123</u> 14 248
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>10 085</u> 9 712	<u>10 131</u> 9 712	<u>10 189</u> 9 712	<u>10 392</u> 9 712	

						-	-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>27 871</u> 26 786	<u>27 871</u> 26 786	<u>27 871</u> 26 786	<u>28 552</u> 26 786	<u>31 991</u> 29 719
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>29 678</u> 28 571	<u>29 678</u> 28 571	<u>29 678</u> 28 571	<u>30 359</u> 28 571	<u>33 798</u> 31 505
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>46 864</u> 44 777	<u>46 864</u> 44 777	<u>46 864</u> 44 777	<u>48 247</u> 44 777	<u>55 225</u> 50 731
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>48 536</u> 46 429	<u>48 536</u> 46 429	<u>48 536</u> 46 429	<u>49 918</u> 46 429	<u>56 896</u> 52 382
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>35 727</u> 34 187	<u>35 950</u> 34 187	<u>36 226</u> 34 187	<u>37 201</u> 34 187	
225-101-0620	10	.	1	800	<u>36 423</u> 35 149				
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>89 450</u> 86 114				
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>98 389</u> 94 724				

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 151</u> 3 571	<u>4 551</u> 4 132	<u>4 011</u> 3 571	<u>4 213</u> 3 571	<u>3 970</u> 3 571
225-101-0102	7-6	.	1	250					
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 509</u> 9 821	<u>12 678</u> 11 461	<u>11 099</u> 9 821	<u>11 689</u> 9 821	<u>10 978</u> 9 821
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>5 163</u> 4 286	<u>5 779</u> 5 149	<u>4 948</u> 4 286	<u>5 258</u> 4 286	<u>4 884</u> 4 286
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 372</u> 8 616	<u>11 603</u> 10 342	<u>9 940</u> 8 616	<u>10 561</u> 8 616	<u>9 812</u> 8 616
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 580</u> 12 946	<u>17 426</u> 15 535	<u>14 933</u> 12 946	<u>15 865</u> 12 946	<u>14 741</u> 12 946
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>15 693</u> 12 813	<u>17 723</u> 15 660	<u>14 981</u> 12 813	<u>16 005</u> 12 813	<u>14 770</u> 12 813
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 835</u> 18 482	<u>25 912</u> 22 796	<u>21 756</u> 18 482	<u>23 309</u> 18 482	<u>21 436</u> 18 482
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 005</u> 21 696	<u>29 020</u> 25 924	<u>24 948</u> 21 696	<u>26 469</u> 21 696	<u>24 635</u> 21 696
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 049</u> 32 545	<u>43 603</u> 38 930	<u>37 452</u> 32 545	<u>39 750</u> 32 545	<u>36 979</u> 32 545
225-101-0114	15-3	.	1	320					

					-	-	-	-	-
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>2 827</u> 2 589	<u>2 981</u> 2 805	<u>2 773</u> 2 589	<u>2 851</u> 2 589	<u>2 757</u> 2 589
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 497</u> 14 464	<u>17 881</u> 16 406	<u>16 011</u> 14 464	<u>16 710</u> 14 464	<u>15 867</u> 14 464
225-101-0602	15	.	1	950	<u>36 679</u> 32 366	<u>39 602</u> 36 465	<u>35 654</u> 32 366	<u>37 129</u> 32 366	<u>35 350</u> 32 366
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>58 973</u> 52 232	<u>63 526</u> 58 617	<u>57 376</u> 52 232	<u>59 674</u> 52 232	<u>56 903</u> 52 232
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 360</u> 13 170	<u>15 130</u> 14 248	<u>14 091</u> 13 170	<u>14 479</u> 13 170	<u>14 011</u> 13 170
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>10 907</u> 9 712		<u>10 671</u> 9 712	<u>11 022</u> 9 712	<u>10 588</u> 9 712
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>29 916</u> 26 786	<u>32 008</u> 29 719	<u>29 183</u> 26 786	<u>30 238</u> 26 786	<u>28 965</u> 26 786
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>31 723</u> 28 571	<u>33 816</u> 31 505	<u>30 990</u> 28 571	<u>32 045</u> 28 571	<u>30 772</u> 28 571
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>51 015</u> 44 777	<u>55 261</u> 50 731	<u>49 526</u> 44 777	<u>51 668</u> 44 777	<u>49 085</u> 44 777

8.04-08-2024

240

					-	-	-	-	-
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>52 686</u> 46 429	<u>56 932</u> 52 382	<u>51 198</u> 46 429	<u>53 340</u> 46 429	<u>50 756</u> 46 429
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>39 675</u> 34 187		<u>38 543</u> 34 187	<u>40 226</u> 34 187	<u>38 145</u> 34 187
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 084</u> 3 922
225-101-0102	7-6	.	1	250	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 311</u> 10 846

				,	
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>5 059</u> 4 825
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 164</u> 9 695
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 268</u> 14 565
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>15 349</u> 14 593
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 314</u> 21 179
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>25 495</u> 24 340
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>38 278</u> 36 537
225-101-0114	15-3	.	1	320	
225-101-0115	20-3	.	1	1575	
225-101-0200	8020-2016	.			
225-101-0201	6	.	1	50	<u>2 801</u> 2 724
225-101-0600	8020-2016	.			

225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 262</u> 15 678
225-101-0602	15	.	1	950	<u>36 184</u> 34 929
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>58 202</u> 56 224
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 230</u> 13 844
225-101-0606	10-2	.	1	250	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>29 562</u> 28 620
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>31 369</u> 30 406
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>50 296</u> 48 499
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>51 968</u> 50 151
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	
225-101-0620	10	.	1	800	
225-101-0621	6	.	1	2260	

				,	
225-101-0622	10	.	1	2480	

225-104.

				,	.	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>164 301</u> 155 804	<u>164 301</u> 155 804	<u>164 301</u> 155 804	<u>170 212</u> 155 804	<u>200 044</u> 181 258
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>121 459</u> 115 357	<u>121 459</u> 115 357	<u>121 459</u> 115 357	<u>125 667</u> 115 357	<u>146 903</u> 133 477
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>130 607</u> 124 286	<u>130 607</u> 124 286	<u>130 607</u> 124 286	<u>134 916</u> 124 286	<u>156 657</u> 142 837

						-	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>142 554</u> 135 536	<u>142 554</u> 135 536	<u>142 554</u> 135 536	<u>147 363</u> 135 536	<u>171 633</u> 156 244

					-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>182 046</u> 155 804	<u>200 199</u> 181 258	<u>175 681</u> 155 804	<u>184 840</u> 155 804	<u>173 794</u> 155 804
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>134 092</u> 115 357	<u>147 014</u> 133 477	<u>129 561</u> 115 357	<u>136 081</u> 115 357	<u>128 218</u> 115 357
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>143 540</u> 124 286	<u>156 770</u> 142 837	<u>138 902</u> 124 286	<u>145 577</u> 124 286	<u>137 526</u> 124 286
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>156 991</u> 135 536	<u>171 759</u> 156 244	<u>151 813</u> 135 536	<u>159 264</u> 135 536	<u>150 278</u> 135 536

				,	
225-104-0100	30 24547-2016	.			
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>178 973</u> 171 718
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>131 904</u> 126 686
225-104-0200	30 24547-2016	.			
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>141 301</u> 135 884
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>154 491</u> 148 483

225-109.

					,	.	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>126 016</u> 118 750	<u>126 016</u> 118 750	<u>126 016</u> 118 750	<u>131 226</u> 118 750	<u>157 518</u> 141 184	
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>106 641</u> 100 714	<u>106 641</u> 100 714	<u>106 641</u> 100 714	<u>110 849</u> 100 714	<u>132 085</u> 118 834	
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>101 808</u> 96 161	<u>101 808</u> 96 161	<u>101 808</u> 96 161	<u>105 815</u> 96 161	<u>126 040</u> 113 418	

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>141 656</u> 118 750	<u>157 655</u> 141 184	<u>136 046</u> 118 750	<u>144 119</u> 118 750	<u>134 383</u> 118 750
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>119 273</u> 100 714	<u>132 195</u> 118 834	<u>114 742</u> 100 714	<u>121 262</u> 100 714	<u>113 399</u> 100 714
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>113 839</u> 96 161	<u>126 146</u> 113 418	<u>109 523</u> 96 161	<u>115 733</u> 96 161	<u>108 244</u> 96 161

					,	
225-109-0100	20 13015-2012	.				

				,	
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>138 948</u> 132 776
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>117 085</u> 112 043
225-109-0200	20 13015-2012	.			
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>111 755</u> 106 950

225-110.

				,	.	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>12 054</u> 11 553	<u>12 054</u> 11 553	<u>12 054</u> 11 553	<u>12 378</u> 11 553	<u>14 012</u> 12 947

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-110-0200	23899-79	3							
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>141 752</u> 137 293	<u>141 752</u> 137 293	<u>141 752</u> 137 293	<u>144 259</u> 137 293	<u>156 916</u> 148 092
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>93 546</u> 89 687	<u>93 546</u> 89 687	<u>93 546</u> 89 687	<u>96 029</u> 89 687	<u>108 557</u> 100 376
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>103 191</u> 99 220	<u>103 191</u> 99 220	<u>103 191</u> 99 220	<u>105 671</u> 99 220	<u>118 196</u> 109 910
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>118 657</u> 114 448	<u>118 657</u> 114 448	<u>118 657</u> 114 448	<u>121 185</u> 114 448	<u>133 842</u> 125 234

					-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>13 026</u> 11 553	<u>14 020</u> 12 947	<u>12 677</u> 11 553	<u>13 179</u> 11 553	<u>12 574</u> 11 553

					-	-	-	-	-
225-110-0200	23899-79	3							
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>149 280</u> 137 293	<u>156 982</u> 148 092	<u>146 580</u> 137 293	<u>150 465</u> 137 293	<u>145 779</u> 137 293
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- 1 13015-2012	3	1	2478	<u>100 999</u> 89 687	<u>108 622</u> 100 376	<u>98 326</u> 89 687	<u>102 173</u> 89 687	<u>97 534</u> 89 687
225-110-0602	- 2 13015-2012	3	1	2475	<u>110 635</u> 99 220	<u>118 262</u> 109 910	<u>107 965</u> 99 220	<u>111 807</u> 99 220	<u>107 174</u> 99 220
225-110-0603	- 3 13015-2012	3	1	2524	<u>126 248</u> 114 448	<u>133 909</u> 125 234	<u>123 525</u> 114 448	<u>127 443</u> 114 448	<u>122 718</u> 114 448

225-110-0100	21509-76				
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>12 858</u> 12 424

				,	
225-110-0200	23899-79	3			
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>147 977</u> 144 045
225-110-0600	- 13015-2012	3			
225-110-0601	- 1 , 13015-2012	3	1	2478	<u>99 708</u> 96 370
225-110-0602	- 2 , 13015-2012	3	1	2475	<u>109 353</u> 105 903
225-110-0603	- 3 , 13015-2012	3	1	2524	<u>124 868</u> 121 191

225-2.
225-201.

				,	.	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>42 767</u> 40 179	<u>42 767</u> 40 179	<u>42 767</u> 40 179	<u>44 645</u> 40 179	<u>54 126</u> 48 268
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>61 909</u> 58 036	<u>61 909</u> 58 036	<u>61 909</u> 58 036	<u>64 742</u> 58 036	<u>79 041</u> 70 237

				,	-	-	.	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>48 406</u> 40 179	<u>54 175</u> 48 268	<u>46 384</u> 40 179	<u>49 294</u> 40 179	<u>45 784</u> 40 179
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>70 415</u> 58 036	<u>79 116</u> 70 237	<u>67 364</u> 58 036	<u>71 754</u> 58 036	<u>66 459</u> 58 036

				,	
225-201-0100	13015-2012	.			
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>47 430</u> 45 236
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>68 942</u> 65 664

225-202.

				,	.	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>72 960</u> 70 304				
225-202-0102	2	.	1	550	<u>22 930</u> 22 095				

				,	.	-	-	-	-
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>63 583</u> 61 265				
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>84 186</u> 80 440	<u>84 186</u> 80 440	<u>84 186</u> 80 440	<u>86 665</u> 80 440	<u>99 144</u> 91 083
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 734</u> 16 272				
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>15 076</u> 14 665				
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 224</u> 7 032				

					-	-	.	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750					
225-202-0102	2	.	1	550					
225-202-0104	4	.	1	1530					
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>91 630</u> 80 440	<u>99 209</u> 91 083	<u>88 960</u> 80 440	<u>92 802</u> 80 440	<u>88 168</u> 80 440
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190					
225-202-1206	15-8	.	1	165					
225-202-1209	5	.	1	73					

				,	
225-202-0100	13015-2012	.			
225-202-0101	1	.	1	1750	
225-202-0102	2	.	1	550	
225-202-0104	4	.	1	1530	
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>90 318</u> 87 094
225-202-1200	13015-2012	.			
225-202-1204	10 -3	.	1	190	
225-202-1206	15-8	.	1	165	
225-202-1209	5	.	1	73	

225-203.

					,	.	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>87 456</u> 83 632	<u>87 456</u> 83 632	<u>87 456</u> 83 632	<u>89 970</u> 83 632	<u>102 689</u> 94 489	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 057</u> 105 976	<u>110 057</u> 105 976	<u>110 057</u> 105 976	<u>112 563</u> 105 976	<u>125 205</u> 116 763	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>43 911</u> 42 439	<u>44 236</u> 42 439	<u>44 358</u> 42 439	<u>44 879</u> 42 439		
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501		<u>39 123</u> 37 426	<u>39 246</u> 37 426	<u>39 766</u> 37 426		
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>89 067</u> 85 227	<u>89 067</u> 85 227	<u>89 067</u> 85 227	<u>91 580</u> 85 227	<u>104 425</u> 96 209	
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>109 158</u> 105 042	<u>109 158</u> 105 042	<u>109 158</u> 105 042	<u>111 705</u> 105 042	<u>129 818</u> 121 207	

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>95 005</u> 83 632	<u>102 755</u> 94 489	<u>92 297</u> 83 632	<u>96 194</u> 83 632	<u>91 494</u> 83 632
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>117 579</u> 105 976	<u>125 271</u> 116 763	<u>114 881</u> 105 976	<u>118 764</u> 105 976	<u>114 081</u> 105 976
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>47 498</u> 42 439		<u>46 494</u> 42 439	<u>47 351</u> 42 439	<u>45 913</u> 42 439
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>42 385</u> 37 426		<u>41 382</u> 37 426	<u>42 239</u> 37 426	<u>40 800</u> 37 426
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>96 611</u> 85 227	<u>104 491</u> 96 209	<u>93 905</u> 85 227	<u>97 798</u> 85 227	<u>93 103</u> 85 227
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>116 803</u> 105 042	<u>129 885</u> 121 207	<u>114 061</u> 105 042	<u>118 007</u> 105 042	<u>113 248</u> 105 042

8.04-08-2024

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>93 715</u> 90 420
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>116 275</u> 112 720
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>95 406</u> 92 093
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>115 445</u> 111 865

225-204.

						-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>312 424</u> 304 548				
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>336 822</u> 328 117				
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>257 331</u> 250 186				
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 004 636</u> 980 388				
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 162 985</u> 1 134 932				
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 892 219</u> 1 847 697				
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 931 813</u> 1 885 814				
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>225 039</u> 219 576				
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>147 428</u> 142 857				

						-	-	-	-
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>226 468</u> 220 347				
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>201 548</u> 195 567				
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>259 795</u> 252 671				
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>351 382</u> 342 112				
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>404 752</u> 394 436				
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>355 985</u> 345 869				
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>372 269</u> 361 833				
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>489 811</u> 476 146				
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>491 119</u> 477 570				
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>600 805</u> 584 335				
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>825 634</u> 804 755				

						-	-	-	-
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>633 130</u> 616 025				
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>366 493</u> 356 297				
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>529 923</u> 515 157				
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 075 114</u> 1 048 783				
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>222 397</u> 216 356				
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>208 947</u> 203 464				
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>155 036</u> 149 966				
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>152 045</u> 147 314				
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>199 735</u> 193 508				
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>301 418</u> 293 478				
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>389 856</u> 379 062				

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>522 948</u> 508 319				
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 061 969</u> 1 036 421				
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>304 443</u> 295 925				
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>227 378</u> 221 394				
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>276 036</u> 268 691				
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>584 788</u> 571 418				
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>401 892</u> 392 262				
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>440 209</u> 429 478				
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>335 714</u> 326 716				
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>380 190</u> 370 355				
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 202 533</u> 1 174 579				

						-	-	-	-
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>317 741</u> 309 446				
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>433 631</u> 422 153				
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>305 470</u> 296 506				
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>329 844</u> 320 244				
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>344 959</u> 335 063				
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>383 212</u> 371 323				
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>410 588</u> 398 162				
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>393 175</u> 381 546				
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>378 894</u> 367 545				
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>277 815</u> 269 393				
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>215 429</u> 210 029				
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 760</u> 233 673				
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>292 807</u> 285 385				
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>404 607</u> 394 063				
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>414 339</u> 403 604				
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>459 840</u> 447 849				
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>469 432</u> 457 252				
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>552 648</u> 538 276				
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>625 382</u> 608 793				
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>632 997</u> 616 259				
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>396 248</u> 386 182				

						-	-	-	-
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>503 122</u> 490 435				
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>636 841</u> 621 099				
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>730 880</u> 712 909				
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>693 648</u> 676 407				
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>748 802</u> 731 298				
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>668 998</u> 652 625				
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>766 420</u> 747 752				
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>540 215</u> 526 801				
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>717 071</u> 698 391				
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>867 918</u> 845 370				
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>948 968</u> 925 566				

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 113 176</u> 1 085 679				
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>852 219</u> 830 714				
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 029 684</u> 1 003 824				
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 144 767</u> 1 116 651				
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>991 172</u> 966 907				
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 258 799</u> 1 227 956				
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 135 025</u> 1 107 940				
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 214 515</u> 1 184 541				
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 022 623</u> 997 741				
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 289 122</u> 1 257 685				
225-204-0300	2387-2013	.							

						-	-	-	-
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>53 250</u> 51 786	<u>53 250</u> 51 786	<u>53 250</u> 51 786	<u>54 001</u> 51 786	<u>57 793</u> 55 021
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>53 249</u> 51 680				
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 799</u> 55 126				
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>83 424</u> 80 965				
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 859</u> 59 821	<u>61 859</u> 59 821	<u>61 859</u> 59 821	<u>63 036</u> 59 821	<u>68 977</u> 64 891
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>60 899</u> 58 929	<u>60 899</u> 58 929	<u>60 899</u> 58 929	<u>62 027</u> 58 929	<u>67 715</u> 63 782
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033				
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033				
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033				
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033				
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033				

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033				
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0801	30	.	1	150	<u>12 398</u> 12 050				
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>12 405</u> 12 050				
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 531</u> 19 075				
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>21 688</u> 21 087				
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 196</u> 27 412				
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 551</u> 30 701				
225-204-0807	45	.	1	510	<u>48 762</u> 47 449				
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>65 017</u> 63 267				
225-204-1000	13015-2012	.							

				,	.	-	-	-	-
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>189 670</u> 184 726				
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>313 952</u> 306 264				
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>204 517</u> 198 967				
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>349 844</u> 340 692				
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>72 726</u> 70 793				
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>66 662</u> 64 848				
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>59 752</u> 58 073				

					-	-	.	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					
225-204-0103	2- -	.	1	3000					
225-204-0106	5-	.	1	6500					
225-204-0107	5-	.	1	7500					
225-204-0108	1-	.	1	10600					
225-204-0109	2-	.	1	11600					
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400					
225-204-0114	2-0	.	1	2400					
225-204-0115	3-2	.	1	2900					
225-204-0116	3-0	.	1	2900					
225-204-0117	4-2	.	1	3400					
225-204-0118	4-4	.	1	3400					

					-	-	-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480					
225-204-0121	5-4	.	1	4480					
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600					
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700					
225-204-0126	6-4	.	1	6700					
225-204-0129	3-	.	1	4300					
225-204-0131	5-	.	1	6250					
225-204-0132	5-	.	1	7500					
225-204-0150	2-05	.	1	2400					
225-204-0151	2-05	.	1	1980					
225-204-0152	3-05	.	1	2900					
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900					

					-	-	-	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750					
225-204-0176	-2	.	1	3640					
225-204-0178	-4	.	1	2180					
225-204-0179	-5	.	1	2760					
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					
225-204-0182	18.18	.	1	3000					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					
225-204-0188	3- -	.	1	4250					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					

					-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250					
225-204-0192	5- -	.	1	6250					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					

					-	-	-	-	-
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>55 505</u> 51 786	<u>57 813</u> 55 021	<u>54 696</u> 51 786	<u>55 861</u> 51 786	<u>54 456</u> 51 786
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0304	95-3	.	1	800					
225-204-0307	105	.	1	1175					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>65 393</u> 59 821	<u>69 008</u> 64 891	<u>64 126</u> 59 821	<u>65 950</u> 59 821	<u>63 750</u> 59 821

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>64 283</u> 58 929	<u>67 744</u> 63 782	<u>63 069</u> 58 929	<u>64 816</u> 58 929	<u>62 710</u> 58 929
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550					
225-204-0317	164-12	.	1	3550					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0801	30	.	1	150					
225-204-0802	33-1	.	1	160					
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-0804	33-3	.	1	250					
225-204-0805	43-1	.	1	330					
225-204-0806	43-2	.	1	330					

					-	-	-	-	-
225-204-0807	45	.	1	510					
225-204-0808	-60	.	1	680					
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1309	35-10	.	1	2200					
225-204-1310	35-15	.	1	3275					
225-204-1313	32.9	.	1	725					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					

225-204-0100	13015-2012	.	1	2500	
225-204-0101	1-	.	1	2500	
225-204-0102	2-	.	1	3000	
225-204-0103	2- -	.	1	3000	
225-204-0106	5-	.	1	6500	
225-204-0107	5-	.	1	7500	
225-204-0108	1-	.	1	10600	
225-204-0109	2-	.	1	11600	
225-204-0112	1-2	.	1	1500	
225-204-0113	2-2	.	1	2400	
225-204-0114	2-0	.	1	2400	
225-204-0115	3-2	.	1	2900	
225-204-0116	3-0	.	1	2900	
225-204-0117	4-2	.	1	3400	
225-204-0118	4-4	.	1	3400	

				,	
225-204-0120	5-2	.	1	4480	
225-204-0121	5-4	.	1	4480	
225-204-0122	6-2	.	1	5800	
225-204-0123	6-4	.	1	5600	
225-204-0124	6-0	.	1	6700	
225-204-0125	6-2	.	1	6700	
225-204-0126	6-4	.	1	6700	
225-204-0129	3-	.	1	4300	
225-204-0131	5-	.	1	6250	
225-204-0132	5-	.	1	7500	
225-204-0150	2-05	.	1	2400	
225-204-0151	2-05	.	1	1980	
225-204-0152	3-05	.	1	2900	
225-204-0153	3-05	.	1	2500	
225-204-0154	4-05	.	1	3300	
225-204-0155	4-05	.	1	2900	

				,	
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	
225-204-0176	-2	.	1	3640	
225-204-0178	-4	.	1	2180	
225-204-0179	-5	.	1	2760	
225-204-0180	-6	.	1	2720	
225-204-0181	15.15	.	1	2500	
225-204-0182	18.18	.	1	3000	
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	
225-204-0188	3- -	.	1	4250	
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	

				,	
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	
225-204-0192	5- -	.	1	6250	
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	

				,	
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	

225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	
225-204-0300	2387-2013	.			
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>55 115</u> 53 809
225-204-0302	95-1	.	1	750	
225-204-0304	95-3	.	1	800	
225-204-0307	105	.	1	1175	
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>64 781</u> 62 991

				,	
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>63 697</u> 61 963
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	
225-204-0317	164-12	.	1	3550	
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	
225-204-0800	2386-2013	.			
225-204-0801	30	.	1	150	
225-204-0802	33-1	.	1	160	
225-204-0803	33-2	.	1	250	
225-204-0804	33-3	.	1	250	
225-204-0805	43-1	.	1	330	
225-204-0806	43-2	.	1	330	

				,	
225-204-0807	45	.	1	510	
225-204-0808	-60	.	1	680	
225-204-1000	13015-2012 -	.			
225-204-1006	3-	.	1	1750	
225-204-1300	13015-2012	.			
225-204-1302	1	.	1	2190	
225-204-1309	35-10	.	1	2200	
225-204-1310	35-15	.	1	3275	
225-204-1313	32.9	.	1	725	
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	

226.

226-1.

226-101.

,

				,	.	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012								
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	$\frac{14\,139}{13\,627}$	$\frac{14\,139}{13\,627}$	$\frac{14\,139}{13\,627}$	$\frac{14\,450}{13\,627}$	$\frac{16\,028}{14\,975}$
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	$\frac{14\,670}{14\,152}$	$\frac{14\,670}{14\,152}$	$\frac{14\,670}{14\,152}$	$\frac{14\,980}{14\,152}$	$\frac{16\,547}{15\,489}$
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	$\frac{16\,386}{15\,848}$	$\frac{16\,386}{15\,848}$	$\frac{16\,386}{15\,848}$	$\frac{16\,695}{15\,848}$	$\frac{18\,262}{17\,186}$

					-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012								
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>15 071</u> 13 627	<u>16 036</u> 14 975	<u>14 737</u> 13 627	<u>15 218</u> 13 627	<u>14 638</u> 13 627
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>15 601</u> 14 152	<u>16 555</u> 15 489	<u>15 267</u> 14 152	<u>15 748</u> 14 152	<u>15 168</u> 14 152
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>17 315</u> 15 848	<u>18 270</u> 17 186	<u>16 982</u> 15 848	<u>17 461</u> 15 848	<u>16 883</u> 15 848

				,	
226-101-0100	350 19804-2012				
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>14 917</u> 14 470
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>15 441</u> 14 988
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>17 157</u> 16 684

226-102.

					,	.	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>339 938</u> 330 357	<u>339 938</u> 330 357	<u>339 938</u> 330 357	<u>344 947</u> 330 357	<u>370 229</u> 351 929	
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>212 403</u> 205 299					
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>316 876</u> 306 883					
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>140 011</u> 135 621					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>194 708</u> 187 915					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>453 095</u> 438 786					
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>318 089</u> 308 002					

						-	-	-	-
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>82 708</u> 79 286	<u>82 708</u> 79 286	<u>82 708</u> 79 286	<u>84 913</u> 79 286	<u>96 036</u> 88 777
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>126 287</u> 120 982	<u>126 287</u> 120 982	<u>126 287</u> 120 982	<u>129 723</u> 120 982	<u>147 066</u> 135 780
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>128 810</u> 124 286	<u>128 810</u> 124 286	<u>128 810</u> 124 286	<u>131 515</u> 124 286	<u>145 167</u> 135 934
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>144 364</u> 137 857	<u>144 364</u> 137 857	<u>144 364</u> 137 857	<u>148 692</u> 137 857	<u>170 535</u> 156 495
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>214 825</u> 207 813				
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>292 843</u> 283 531				
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>253 520</u> 242 411	<u>253 520</u> 242 411	<u>253 520</u> 242 411	<u>260 834</u> 242 411	<u>297 744</u> 273 905
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>288 747</u> 275 000	<u>288 747</u> 275 000	<u>288 747</u> 275 000	<u>298 064</u> 275 000	<u>345 087</u> 315 123
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 802</u> 32 754				
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>42 931</u> 41 565				
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>58 484</u> 56 568				

						-	-	-	-
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>117 040</u> 113 345				
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>158 741</u> 153 738	<u>129 090</u> 125 839	<u>129 320</u> 125 839	<u>130 159</u> 125 839	
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>239 464</u> 231 969				
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>290 672</u> 281 472				
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>275 347</u> 266 973				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>104 579</u> 100 781				

					-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>354 976</u> 330 357	<u>370 360</u> 351 929	<u>349 582</u> 330 357	<u>357 344</u> 330 357	<u>347 983</u> 330 357
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250					
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0404	2-6	.	1	5500					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>89 325</u> 79 286	<u>96 094</u> 88 777	<u>86 952</u> 79 286	<u>90 367</u> 79 286	<u>86 248</u> 79 286
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>136 603</u> 120 982	<u>147 157</u> 135 780	<u>132 903</u> 120 982	<u>138 228</u> 120 982	<u>131 806</u> 120 982

					-	-	-	-	-
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>136 931</u> 124 286	<u>145 238</u> 135 934	<u>134 018</u> 124 286	<u>138 210</u> 124 286	<u>133 155</u> 124 286
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>157 357</u> 137 857	<u>170 649</u> 156 495	<u>152 697</u> 137 857	<u>159 403</u> 137 857	<u>151 315</u> 137 857
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>275 476</u> 242 411	<u>297 936</u> 273 905	<u>267 601</u> 242 411	<u>278 933</u> 242 411	<u>265 266</u> 242 411
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>316 718</u> 275 000	<u>345 332</u> 315 123	<u>306 685</u> 275 000	<u>321 123</u> 275 000	<u>303 711</u> 275 000
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>132 199</u> 125 839		<u>131 294</u> 125 839	<u>132 640</u> 125 839	<u>130 975</u> 125 839
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							

8.04-08-2024

				,	-	-	.	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497					

				,	
226-102-0100	13015-2012	.			
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>352 372</u> 343 844
226-102-0200	13015-2012	.			
226-102-0205	14	.	1	4200	
226-102-0300	25912-2015	.			

				,	
226-102-0302	-18	.	1	5400	
226-102-0400	13015-2012	.			
226-102-0401	1-4	.	1	2350	
226-102-0402	1-6	.	1	4250	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	
226-102-0404	2-6	.	1	5500	
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>88 179</u> 85 220
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>134 817</u> 130 234
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>135 524</u> 131 568
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>155 107</u> 149 510
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>271 674</u> 262 101
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>311 874</u> 300 085

				,	
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	
226-102-0500	13015-2012	.			
226-102-0502	6	.	1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	

25.

251.

251-3.

251-302.

, , , ,

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930

255.

255-1.

255-101.

					,	.	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{1\,985}{1\,845}$	$\frac{1\,975}{1\,845}$	$\frac{2\,000}{1\,845}$	$\frac{2\,066}{1\,845}$	$\frac{2\,407}{1\,845}$	
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{5\,887}{5\,603}$					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{11\,687}{11\,286}$					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\,109}{1\,042}$	$\frac{1\,104}{1\,042}$	$\frac{1\,116}{1\,042}$	$\frac{1\,144}{1\,042}$	$\frac{1\,293}{1\,042}$	
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	$\frac{2\,342}{2\,238}$					
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50	$\frac{2\,934}{2\,803}$					

8.04-08-2024

300

				,	.	-	-	-	-
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 110</u> 13 661				

				,	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 229</u> 1 845	<u>2 407</u> 1 845	<u>2 141</u> 1 845	<u>2 267</u> 1 845	<u>2 130</u> 1 845
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 216</u> 1 042	<u>1 293</u> 1 042	<u>1 177</u> 1 042	<u>1 232</u> 1 042	<u>1 172</u> 1 042
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40					

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

				,	
255-101-0100	6665-91				
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 407</u> 1 845
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 293</u> 1 042

				,	
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	
255-101-0109	300 6665-91		1	80	

255-102.

				,	.	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	<u>7 757</u> 7 415				

						-	-	-	-
255-102-0202	(60 , 17608-2017)	2	1	130	<u>9 115</u> 8 738				
255-102-0203	(60 , 17608-2017)	2	1	131	<u>10 918</u> 10 494				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 711</u> 11 268				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 749</u> 9 306				
255-102-0208	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>10 317</u> 9 860				
255-102-0209	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>12 193</u> 11 687				

						-	-	-	-
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 399</u> 12 863				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>9 913</u> 9 465				
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 421</u> 9 961				
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>11 525</u> 11 037				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>13 316</u> 12 782				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>8 963</u> 8 485				

						-	-	-	-
255-102-0216	(60 , 17608-2017)	2	1	225	<u>9 596</u> 9 101				
255-102-0217	(60 , 17608-2017)	2	1	225	<u>11 459</u> 10 916				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>12 192</u> 11 631				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 091</u> 9 640				
255-102-0222	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>10 669</u> 10 202				
255-102-0223	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>12 602</u> 12 086				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 796</u> 13 250				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 199</u> 9 688				
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 707</u> 10 184				
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 811</u> 11 260				
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 602</u> 13 005				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 531</u> 9 093				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0230	(17608-2017	80)	2	1	175	<u>9 925</u> 9 477			
255-102-0231	(17608-2017	80)	2	1	175	<u>12 238</u> 11 732			
255-102-0232	80 17608-2017		2	1	175	<u>12 513</u> 12 000			
255-102-0233	100 17608-2017		2	1	225	<u>10 428</u> 9 912			
255-102-0234	(17608-2017	100)	2	1	225	<u>10 936</u> 10 407			
255-102-0235	(17608-2017	100)	2	1	225	<u>12 040</u> 11 483			

						-	-	-	-
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{13\,831}{13\,229}$				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,886}{10\,358}$				
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,394}{10\,854}$				
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,498}{11\,929}$				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{14\,290}{13\,675}$				
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,423}{7\,089}$				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>7 973</u> 7 625				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143				
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 475</u> 8 009				
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 025</u> 8 545				
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 491</u> 9 973				
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 774</u> 11 223				
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 881</u> 7 536				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 431</u> 8 071				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 347</u> 8 964				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 630</u> 10 214				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 317</u> 7 911				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339				

						-	-	-	-
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,066}{10\,589}$				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,933}{8\,455}$				
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,483}{8\,991}$				
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,949}{10\,420}$				
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,232}{11\,670}$				
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,775}{8\,357}$				

				,	.	-	-	-	-
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 241</u> 9 786				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 524</u> 11 036				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 391</u> 8 902				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866				

						-	-	-	-
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116				
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795				
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330				
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759				
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 315</u> 3 125	<u>3 304</u> 3 125	<u>3 335</u> 3 125	<u>3 414</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125

					,	.	-	-	-	-
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	<u>3 315</u> 3 125	<u>3 304</u> 3 125	<u>3 335</u> 3 125	<u>3 414</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 342</u> 3 125	<u>3 328</u> 3 125	<u>3 366</u> 3 125	<u>3 465</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 342</u> 3 125	<u>3 328</u> 3 125	<u>3 366</u> 3 125	<u>3 465</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 369</u> 3 125	<u>3 353</u> 3 125	<u>3 398</u> 3 125	<u>3 517</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 369</u> 3 125	<u>3 353</u> 3 125	<u>3 398</u> 3 125	<u>3 517</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>2 052</u> 1 894				
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>1 999</u> 1 843				
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>2 624</u> 2 438				
255-102-0800	, c 17608-2017		2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>18 088</u> 17 482				

						-	-	-	-
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 534</u> 17 866			
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>18 363</u> 17 750			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 808</u> 18 134			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>19 083</u> 18 402			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 286</u> 19 518			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 744</u> 19 964			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>21 157</u> 20 304			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 418</u> 17 804			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>18 863</u> 18 188			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 693</u> 18 071			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 138</u> 18 455			

						-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 413</u> 18 723			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>20 615</u> 19 839			
255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>21 073</u> 20 286			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>21 487</u> 20 625			
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130	<u>18 501</u> 17 884			
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>18 946</u> 18 268			
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130	<u>18 775</u> 18 152			
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>19 221</u> 18 536			
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>19 496</u> 18 804			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>20 698</u> 19 920			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>21 156</u> 20 366			

						-	-	-	-
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>21 569</u> 20 705				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 114</u> 18 482				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 560</u> 18 866				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 389</u> 18 750				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 835</u> 19 134				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 109</u> 19 402				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 312</u> 20 518				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 770</u> 20 964				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 183</u> 21 304				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							

						-	-	-	-
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 257</u> 21 545				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 702</u> 21 929				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 532</u> 21 813				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 977</u> 22 196				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 252</u> 22 464				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>24 454</u> 23 580				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>25 829</u> 24 920				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>25 326</u> 24 366				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 670</u> 21 946				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 115</u> 22 330				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 944</u> 22 214				

						-	-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 390</u> 22 598			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 665</u> 22 866			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>24 867</u> 23 982			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 325</u> 24 429			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>25 738</u> 24 768			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>22 917</u> 22 188			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 362</u> 22 571			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 192</u> 22 455			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 637</u> 22 839			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 912</u> 23 107			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 114</u> 24 223			

						-	-	-	-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>25 572</u> 24 670				
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>25 985</u> 25 009				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 320</u> 22 580				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 765</u> 22 964				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 595</u> 22 848				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 040</u> 23 232				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 315</u> 23 500				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 517</u> 24 616				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 975</u> 25 063				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 389</u> 25 402				

					-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0202	(60) , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	(60) , 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0208	(80 , 17608-2017)	2	1	175					
255-102-0209	(80 , 17608-2017)	2	1	175					
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	(100 , 17608-2017)	2	1	175					
255-102-0213	(100 , 17608-2017)	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0222	(17608-201780) ,	2	1	175					
255-102-0223	(17608-201780) ,	2	1	175					
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	(17608-2017100) ,	2	1	225					
255-102-0227	(17608-2017100) ,	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0234	(17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0235	(17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0236	100 17608-2017		2	1	225				
255-102-0237	100 17608-2017		2	1	225				
255-102-0238	(17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0239	(17608-2017	100	2	1	225				

				,	-	-	-	-	-
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0412	17608-2017100	2	1	225					
255-102-0413	17608-201760	2	1	130					
255-102-0414	17608-2017, ()60	2	1	130					
255-102-0415	17608-2017, ()60	2	1	130					
255-102-0416	17608-201760	2	1	130					
255-102-0417	17608-201780	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-	-
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 609</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125	<u>3 504</u> 3 125	<u>3 655</u> 3 125	<u>3 491</u> 3 125
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 609</u> 3 125	<u>3 823</u> 3 125	<u>3 504</u> 3 125	<u>3 655</u> 3 125	<u>3 491</u> 3 125
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 710</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 578</u> 3 125	<u>3 767</u> 3 125	<u>3 562</u> 3 125
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 710</u> 3 125	<u>3 977</u> 3 125	<u>3 578</u> 3 125	<u>3 767</u> 3 125	<u>3 562</u> 3 125
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 810</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125	<u>3 653</u> 3 125	<u>3 879</u> 3 125	<u>3 632</u> 3 125
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 810</u> 3 125	<u>4 130</u> 3 125	<u>3 653</u> 3 125	<u>3 879</u> 3 125	<u>3 632</u> 3 125
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168					
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168					

					-	-	-	-	-
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192					
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					

					-	-	-	-	-
255-102-0809	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			

					-	-	-	-	-
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					

					-	-	-	-	-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0900	, c 17608-2017		2						
255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225				

					-	-	-	-	-
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282				
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				

					-	-	-	-	-
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282				
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				

					-	-	-	-	-
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					

255-102-0100	30 50 17608-2017	2			
255-102-0200	17608-2017	2			
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	
255-102-0202	17608-2017 (60) ,	2	1	130	

				,	
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	

				,	
255-102-0211	17608-2017 100	2	1	175	
255-102-0212	(100 , 17608-2017)	2	1	175	
255-102-0213	(100 , 17608-2017)	2	1	175	
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225	
255-102-0216	(60 , 17608-2017)	2	1	225	

				,	
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175	
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175	
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	

				,	
255-102-0225	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0226	(100) , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0227	(100) , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0228	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0229	17608-2017 80	2	1	175	
255-102-0230	(80) , 17608-2017	2	1	175	

				,	
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175	
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225	
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	

				,	
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0400	17608-2017	2			
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	

				,	
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	

				,	
255-102-0409	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0410	, () 17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0411	, () 17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0412	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130	
255-102-0414	, () 17608-2017 60	2	1	130	

				,	
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	

				,	
255-102-0421	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0422	, () 17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0423	, () 17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0424	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0425	17608-2017 80	2	1	175	
255-102-0426	, () 17608-2017 80	2	1	175	

				,	
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	

				,	
255-102-0433	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225	
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225	
255-102-0436	17608-2017 100	2	1	225	
255-102-0600	40 80 17608-2017	2			
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 823</u> 3 125
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 977</u> 3 125

255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 977</u> 3 125
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 130</u> 3 125
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	
255-102-0800	, c 17608-2017		2			
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130	
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175	
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130	

255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225

255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225
255-102-0824	Ferro Lace 120	Granit	2	1	282
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130

255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0900	, , c 17608-2017	2			
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	

					,	
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130	
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175	
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175	
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225	
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225	
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282	
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	

255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225
255-102-0923	Satin	100	Granit	2	1	225
255-102-0924	Satin	120	Granit	2	1	282

255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282

255-103.

				,	.
255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>9 647</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 128</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 460</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 941</u> 7 777

255-104.

				,	.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 183</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 990</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 951</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

8.04-08-2024

364

255-2.
255-201.

				,	.	
255-201-0100	32018-2012					
255-201-0101	1		1	120	<u>7 797</u> 6 780	
255-201-0104	4		1	50	<u>5 439</u> 4 972	<u>5 594</u> 5 423
255-201-0105	5		1	40	<u>5 365</u> 4 972	
255-201-0200	32018-2012					
255-201-0201	1		1	120		<u>8 485</u> 7 268

26.
261.
261-1.
261-101. , ,

						-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657

						-	-	-	-
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121

						-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701

					-	-	-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576

				,	-	-	-	-	-
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

261-101-0100					
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>5 715</u> 5 494
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 313</u> 657
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 163</u> 1 473
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 887</u> 2 236
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 306</u> 2 701

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,				
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 788
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 377
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 125
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 497</u> 24 362
261-101-0300	,				
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576

				,	
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	937-92 , 22,5, , ,	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80) , , ;	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная