

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

| | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|------------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

| | | |
|--------|-------|-----|
| 21. | | 1 |
| 211. | | 1 |
| 211-1. | , | 1 |
| 211-2. | | 6 |
| 211-3. | | 31 |
| 211-4. | | 32 |
| 211-5. | | 36 |
| 211-6. | | 38 |
| 211-7. | | 39 |
| 212. | , , , | 43 |
| 212-1. | | 43 |
| 212-2. | | 168 |
| 212-3. | | 170 |
| 212-4. | | 171 |
| 212-5. | | 181 |
| 212-6. | , | 193 |
| 213. | | 195 |
| 213-1. | | 196 |
| 213-3. | , , | 205 |
| 22. | | 212 |
| 221. | | 212 |
| 221-1. | | 212 |
| 222. | , | 214 |
| 222-1. | , , , | 215 |
| 222-2. | , | 229 |
| 222-3. | , , | 235 |
| 225. | | 239 |

8.04-08-2024

IV

| | |
|--------|-----|
| 225-1. | 240 |
| 225-2. | 279 |
| 226. | 320 |
| 226-1. | 321 |
| 25. | 329 |
| 251. | 329 |
| 251-3. | 329 |
| 255. | 329 |
| 255-1. | 330 |
| 26. | 336 |
| 261. | 336 |
| 261-1. | 336 |

21. , -
211.
211-1. ,
211-101.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 211-101-0100 | | 3 | | | | | | | | |
| 211-101-0102 | | 3 | 1 | 1200 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | , | - | - | - | - | - |
| 211-101-0100 | | 3 | | | | | | | | |
| 211-101-0102 | | 3 | 1 | 1200 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 | <u>1 735</u> 1 198 |

| 211-101-0100 | | 3 | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 211-101-0102 | | 3 | 1 | 1200 | $\frac{1\,735}{1\,198}$ | $\frac{1\,735}{1\,198}$ | $\frac{1\,735}{1\,198}$ |

211-102.

| 211-102-0100 | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|-------------------------|--|
| 211-102-0101 | | 3 | 1 | 1500 | $\frac{1\,095}{542}$ | |
| 211-102-0102 | | | 1 | 1000 | $\frac{5\,161}{4\,520}$ | |
| 211-102-0200 | | | | | | |
| 211-102-0201 | 3226-93 | | 1 | 1 | $\frac{177}{174}$ | |
| 211-102-0300 | | | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|------|-------------------------|
| | | | | , | . |
| 211-102-0301 | | | 1 | 1000 | <u>46 330</u> 45 201 |

211-103.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 211-103-0100 | | 3 | | | | | | | |
| 211-103-0101 | - II , 1,75 / 3 | 3 | 1 | 1750 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 |
| 211-103-0102 | - III , 1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 |
| 211-103-0103 | - | 3 | 1 | 1500 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 |
| 211-103-0200 | , | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-103-0201 | (, ,) | | 3 | 1 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 |
| 211-103-0202 | | | 3 | 1 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 |
| 211-103-0204 | | | 3 | 1 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-103-0100 | | 3 | | | | | | | |
| 211-103-0101 | - II , 1,75 / 3 | 3 | 1 | 1750 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 |
| 211-103-0102 | - III , 1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 211-103-0103 | - | 3 | 1 | 1500 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 |
| 211-103-0200 | , | | | | | | | | |
| 211-103-0201 | , (, ,) | | 3 | 1 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 |
| 211-103-0202 | | | 3 | 1 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 |
| 211-103-0204 | | | 3 | 1 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | , | | | |
| 211-103-0100 | | 3 | | | | | |
| 211-103-0101 | - II , 1,75 / 3 | 3 | 1 | 1750 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 | <u>1 188</u> 421 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | , | | | |
| 211-103-0102 | - III , 1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 | <u>1 324</u> 470 |
| 211-103-0103 | - | 3 | 1 | 1500 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 | <u>1 037</u> 380 |
| 211-103-0200 | , | | | | | | |
| 211-103-0201 | , (, ,) | | 3 | 1 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 |
| 211-103-0202 | | | 3 | 1 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 |
| 211-103-0204 | | | 3 | 1 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 |

211-2.
211-201.

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-201-0100 | 200 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{11\,483}{10\,647}$ | <u>16 353</u> | $\frac{10\,446}{8\,681}$ | <u>16 574</u> | <u>19 515</u> |
| 211-201-0102 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{11\,401}{10\,571}$ | <u>16 236</u> | $\frac{10\,371}{8\,619}$ | <u>16 455</u> | <u>19 376</u> |
| 211-201-0103 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,319}{10\,495}$ | <u>16 120</u> | $\frac{10\,297}{8\,557}$ | <u>16 337</u> | <u>19 236</u> |
| 211-201-0104 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,319}{10\,495}$ | <u>16 120</u> | $\frac{10\,297}{8\,557}$ | <u>16 337</u> | <u>19 236</u> |
| 211-201-0105 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,319}{10\,495}$ | <u>16 120</u> | $\frac{10\,297}{8\,557}$ | <u>16 337</u> | <u>19 236</u> |
| 211-201-0106 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{9\,634}{8\,862}$ | <u>14 400</u> | $\frac{10\,222}{8\,495}$ | <u>14 615</u> | <u>17 494</u> |
| 211-201-0107 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{9\,493}{8\,732}$ | <u>14 189</u> | $\frac{10\,073}{8\,371}$ | <u>14 402</u> | <u>17 238</u> |
| 211-201-0108 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{9\,634}{8\,862}$ | <u>14 400</u> | $\frac{10\,222}{8\,495}$ | <u>14 615</u> | <u>17 494</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-201-0200 | 1284-2004 300 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{11\,686}{10\,844}$ | <u>16 595</u> | $\frac{10\,615}{8\,844}$ | <u>16 815</u> | <u>19 757</u> |
| 211-201-0202 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{11\,602}{10\,766}$ | <u>16 476</u> | $\frac{10\,539}{8\,781}$ | <u>16 695</u> | <u>19 615</u> |
| 211-201-0203 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,519}{10\,689}$ | <u>16 358</u> | $\frac{10\,463}{8\,718}$ | <u>16 575</u> | <u>19 474</u> |
| 211-201-0204 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,519}{10\,689}$ | <u>16 358</u> | $\frac{10\,463}{8\,718}$ | <u>16 575</u> | <u>19 474</u> |
| 211-201-0205 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,519}{10\,689}$ | <u>16 358</u> | $\frac{10\,463}{8\,718}$ | <u>16 575</u> | <u>19 474</u> |
| 211-201-0206 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{9\,803}{9\,026}$ | <u>14 606</u> | $\frac{10\,387}{8\,655}$ | <u>14 822</u> | <u>17 700</u> |
| 211-201-0207 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{9\,660}{8\,894}$ | <u>14 393</u> | $\frac{10\,235}{8\,528}$ | <u>14 606</u> | <u>17 442</u> |
| 211-201-0208 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{9\,803}{9\,026}$ | <u>14 606</u> | $\frac{10\,387}{8\,655}$ | <u>14 822</u> | <u>17 700</u> |
| 211-201-0300 | 1284-2004 400 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-201-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{11\,897}{11\,048}$ | <u>16 846</u> | $\frac{10\,790}{9\,014}$ | <u>17 066</u> | <u>20 007</u> |
| 211-201-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{11\,812}{10\,969}$ | <u>16 725</u> | $\frac{10\,713}{8\,950}$ | <u>16 944</u> | <u>19 864</u> |
| 211-201-0303 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,727}{10\,891}$ | <u>16 605</u> | $\frac{10\,636}{8\,886}$ | <u>16 822</u> | <u>19 721</u> |
| 211-201-0304 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,727}{10\,891}$ | <u>16 605</u> | $\frac{10\,636}{8\,886}$ | <u>16 822</u> | <u>19 721</u> |
| 211-201-0305 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,727}{10\,891}$ | <u>16 605</u> | $\frac{10\,636}{8\,886}$ | <u>16 822</u> | <u>19 721</u> |
| 211-201-0306 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{9\,978}{9\,196}$ | <u>14 821</u> | $\frac{10\,558}{8\,821}$ | <u>15 037</u> | <u>17 915</u> |
| 211-201-0307 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{9\,832}{9\,062}$ | <u>14 604</u> | $\frac{10\,404}{8\,692}$ | <u>14 817</u> | <u>17 653</u> |
| 211-201-0308 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{9\,978}{9\,196}$ | <u>14 821</u> | $\frac{10\,558}{8\,821}$ | <u>15 037</u> | <u>17 915</u> |
| 211-201-0400 | 600 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{12\,115}{11\,261}$ | <u>17 106</u> | $\frac{10\,972}{9\,191}$ | <u>17 326</u> | <u>20 268</u> |
| 211-201-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{12\,029}{11\,180}$ | <u>16 984</u> | $\frac{10\,893}{9\,126}$ | <u>17 203</u> | <u>20 123</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-201-0403 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,942}{11\,100}$ | <u>16 861</u> | $\frac{10\,815}{9\,060}$ | <u>17 079</u> | <u>19 978</u> |
| 211-201-0404 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,942}{11\,100}$ | <u>16 861</u> | $\frac{10\,815}{9\,060}$ | <u>17 079</u> | <u>19 978</u> |
| 211-201-0405 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{11\,942}{11\,100}$ | <u>16 861</u> | $\frac{10\,815}{9\,060}$ | <u>17 079</u> | <u>19 978</u> |
| 211-201-0406 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{10\,160}{9\,373}$ | <u>15 044</u> | $\frac{10\,737}{8\,994}$ | <u>15 259</u> | <u>18 138</u> |
| 211-201-0407 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{10\,012}{9\,236}$ | <u>14 824</u> | $\frac{10\,580}{8\,863}$ | <u>15 037</u> | <u>17 873</u> |
| 211-201-0408 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{10\,160}{9\,373}$ | <u>15 044</u> | $\frac{10\,737}{8\,994}$ | <u>15 259</u> | <u>18 138</u> |
| 211-201-0500 | 800 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{12\,343}{11\,482}$ | <u>17 376</u> | $\frac{11\,240}{9\,375}$ | <u>17 597</u> | <u>20 538</u> |
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{12\,255}{11\,400}$ | <u>17 252</u> | $\frac{11\,160}{9\,308}$ | <u>17 471</u> | <u>20 391</u> |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,166}{11\,318}$ | <u>17 128</u> | $\frac{11\,080}{9\,241}$ | <u>17 346</u> | <u>20 245</u> |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,166}{11\,318}$ | <u>17 128</u> | $\frac{11\,080}{9\,241}$ | <u>17 346</u> | <u>20 245</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-201-0505 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,166}{11\,318}$ | <u>17 128</u> | $\frac{11\,080}{9\,241}$ | <u>17 346</u> | <u>20 245</u> |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{10\,349}{9\,557}$ | <u>15 275</u> | $\frac{10\,999}{9\,174}$ | <u>15 491</u> | <u>18 369</u> |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{10\,198}{9\,417}$ | <u>15 052</u> | $\frac{10\,839}{9\,040}$ | <u>15 265</u> | <u>18 101</u> |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{10\,349}{9\,557}$ | <u>15 275</u> | $\frac{10\,999}{9\,174}$ | <u>15 491</u> | <u>18 369</u> |
| 211-201-0600 | 1000 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0601 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{12\,460}{11\,595}$ | <u>17 516</u> | $\frac{11\,240}{9\,375}$ | <u>17 736</u> | <u>20 677</u> |
| 211-201-0602 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{12\,371}{11\,512}$ | <u>17 391</u> | $\frac{11\,160}{9\,308}$ | <u>17 610</u> | <u>20 530</u> |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,282}{11\,430}$ | <u>17 265</u> | $\frac{11\,080}{9\,241}$ | <u>17 483</u> | <u>20 382</u> |
| 211-201-0604 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,282}{11\,430}$ | <u>17 265</u> | $\frac{11\,080}{9\,241}$ | <u>17 483</u> | <u>20 382</u> |
| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,282}{11\,430}$ | <u>17 265</u> | $\frac{11\,080}{9\,241}$ | <u>17 483</u> | <u>20 382</u> |
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{10\,447}{9\,651}$ | <u>15 394</u> | $\frac{10\,999}{9\,174}$ | <u>15 610</u> | <u>18 488</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-201-0607 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{10\,294}{9\,510}$ | <u>15 170</u> | $\frac{10\,839}{9\,040}$ | <u>15 382</u> | <u>18 218</u> |
| 211-201-0608 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{10\,447}{9\,651}$ | <u>15 394</u> | $\frac{10\,999}{9\,174}$ | <u>15 610</u> | <u>18 488</u> |
| 211-201-0700 | 1284-2004 1200 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0701 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{13\,069}{11\,711}$ | <u>17 852</u> | $\frac{16\,369}{15\,293}$ | <u>18 086</u> | <u>21 200</u> |
| 211-201-0702 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{12\,976}{11\,628}$ | <u>17 725</u> | $\frac{16\,252}{15\,184}$ | <u>17 957</u> | <u>21 049</u> |
| 211-201-0703 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,883}{11\,544}$ | <u>17 597</u> | $\frac{16\,135}{15\,075}$ | <u>17 828</u> | <u>20 897</u> |
| 211-201-0704 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,883}{11\,544}$ | <u>17 597</u> | $\frac{16\,135}{15\,075}$ | <u>17 828</u> | <u>20 897</u> |
| 211-201-0705 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,883}{11\,544}$ | <u>17 597</u> | $\frac{16\,135}{15\,075}$ | <u>17 828</u> | <u>20 897</u> |
| 211-201-0706 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{11\,026}{9\,748}$ | <u>15 706</u> | $\frac{14\,255}{13\,253}$ | <u>15 935</u> | <u>18 982</u> |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{10\,865}{9\,605}$ | <u>15 477</u> | $\frac{14\,046}{13\,059}$ | <u>15 702</u> | <u>18 705</u> |
| 211-201-0708 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{11\,026}{9\,748}$ | <u>15 706</u> | $\frac{14\,255}{13\,253}$ | <u>15 935</u> | <u>18 982</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-201-0800 | 1400 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0801 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{13\,069}{11\,711}$ | <u>17 852</u> | $\frac{16\,369}{15\,293}$ | <u>18 086</u> | <u>21 200</u> |
| 211-201-0802 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{12\,976}{11\,628}$ | <u>17 725</u> | $\frac{16\,252}{15\,184}$ | <u>17 957</u> | <u>21 049</u> |
| 211-201-0803 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,883}{11\,544}$ | <u>17 597</u> | $\frac{16\,135}{15\,075}$ | <u>17 828</u> | <u>20 897</u> |
| 211-201-0804 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,883}{11\,544}$ | <u>17 597</u> | $\frac{16\,135}{15\,075}$ | <u>17 828</u> | <u>20 897</u> |
| 211-201-0805 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{12\,883}{11\,544}$ | <u>17 597</u> | $\frac{16\,135}{15\,075}$ | <u>17 828</u> | <u>20 897</u> |
| 211-201-0806 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{11\,026}{9\,748}$ | <u>15 706</u> | $\frac{14\,255}{13\,253}$ | <u>15 935</u> | <u>18 982</u> |
| 211-201-0807 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{10\,865}{9\,605}$ | <u>15 477</u> | $\frac{14\,046}{13\,059}$ | <u>15 702</u> | <u>18 705</u> |
| 211-201-0808 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{11\,026}{9\,748}$ | <u>15 706</u> | $\frac{14\,255}{13\,253}$ | <u>15 935</u> | <u>18 982</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-201-0100 | 200 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>15 298</u> 14 351 | <u>14 316</u> | <u>20 781</u> | <u>18 420</u> | <u>16 500</u> |
| 211-201-0102 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>15 189</u> 14 249 | <u>14 214</u> | <u>20 633</u> | <u>18 289</u> | <u>16 382</u> |
| 211-201-0103 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 079</u> 14 146 | <u>14 112</u> | <u>20 484</u> | <u>18 157</u> | <u>16 265</u> |
| 211-201-0104 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 079</u> 14 146 | <u>14 112</u> | <u>20 484</u> | <u>18 157</u> | <u>16 265</u> |
| 211-201-0105 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 079</u> 14 146 | <u>14 112</u> | <u>20 484</u> | <u>18 157</u> | <u>16 265</u> |
| 211-201-0106 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 367</u> 12 487 | <u>12 406</u> | <u>18 732</u> | <u>16 651</u> | <u>14 544</u> |
| 211-201-0107 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>13 172</u> 12 305 | <u>12 225</u> | <u>18 459</u> | <u>16 408</u> | <u>14 331</u> |
| 211-201-0108 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 367</u> 12 487 | <u>12 406</u> | <u>18 732</u> | <u>16 651</u> | <u>14 544</u> |
| 211-201-0200 | 300 1284-2004 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-201-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>15 572</u> 14 617 | <u>14 558</u> | <u>21 093</u> | <u>18 653</u> | <u>16 742</u> |
| 211-201-0202 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>15 460</u> 14 512 | <u>14 454</u> | <u>20 942</u> | <u>18 520</u> | <u>16 622</u> |
| 211-201-0203 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 349</u> 14 408 | <u>14 350</u> | <u>20 792</u> | <u>18 387</u> | <u>16 503</u> |
| 211-201-0204 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 349</u> 14 408 | <u>14 350</u> | <u>20 792</u> | <u>18 387</u> | <u>16 503</u> |
| 211-201-0205 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 349</u> 14 408 | <u>14 350</u> | <u>20 792</u> | <u>18 387</u> | <u>16 503</u> |
| 211-201-0206 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 605</u> 12 718 | <u>12 613</u> | <u>19 008</u> | <u>16 854</u> | <u>14 750</u> |
| 211-201-0207 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>13 406</u> 12 532 | <u>12 429</u> | <u>18 731</u> | <u>16 608</u> | <u>14 535</u> |
| 211-201-0208 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 605</u> 12 718 | <u>12 613</u> | <u>19 008</u> | <u>16 854</u> | <u>14 750</u> |
| 211-201-0300 | 400 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>15 856</u> 14 893 | <u>14 808</u> | <u>21 417</u> | <u>18 895</u> | <u>16 993</u> |
| 211-201-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>15 742</u> 14 786 | <u>14 703</u> | <u>21 264</u> | <u>18 760</u> | <u>16 871</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-201-0303 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 629</u> 14 680 | <u>14 597</u> | <u>21 111</u> | <u>18 625</u> | <u>16 750</u> |
| 211-201-0304 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 629</u> 14 680 | <u>14 597</u> | <u>21 111</u> | <u>18 625</u> | <u>16 750</u> |
| 211-201-0305 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 629</u> 14 680 | <u>14 597</u> | <u>21 111</u> | <u>18 625</u> | <u>16 750</u> |
| 211-201-0306 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 852</u> 12 958 | <u>12 827</u> | <u>19 295</u> | <u>17 064</u> | <u>14 965</u> |
| 211-201-0307 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>13 650</u> 12 769 | <u>12 640</u> | <u>19 013</u> | <u>16 815</u> | <u>14 746</u> |
| 211-201-0308 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 852</u> 12 958 | <u>12 827</u> | <u>19 295</u> | <u>17 064</u> | <u>14 965</u> |
| 211-201-0400 | 600 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 150</u> 15 179 | <u>15 069</u> | <u>21 754</u> | <u>19 146</u> | <u>17 253</u> |
| 211-201-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 035</u> 15 071 | <u>14 961</u> | <u>21 598</u> | <u>19 010</u> | <u>17 130</u> |
| 211-201-0403 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 920</u> 14 962 | <u>14 853</u> | <u>21 443</u> | <u>18 873</u> | <u>17 006</u> |
| 211-201-0404 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 920</u> 14 962 | <u>14 853</u> | <u>21 443</u> | <u>18 873</u> | <u>17 006</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-201-0405 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 920</u> 14 962 | <u>14 853</u> | <u>21 443</u> | <u>18 873</u> | <u>17 006</u> |
| 211-201-0406 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 109</u> 13 207 | <u>13 050</u> | <u>19 592</u> | <u>17 283</u> | <u>15 187</u> |
| 211-201-0407 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>13 903</u> 13 014 | <u>12 860</u> | <u>19 306</u> | <u>17 030</u> | <u>14 966</u> |
| 211-201-0408 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 109</u> 13 207 | <u>13 050</u> | <u>19 592</u> | <u>17 283</u> | <u>15 187</u> |
| 211-201-0500 | 800 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 457</u> 15 477 | <u>15 339</u> | <u>22 103</u> | <u>19 407</u> | <u>17 523</u> |
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 339</u> 15 366 | <u>15 230</u> | <u>21 945</u> | <u>19 269</u> | <u>17 398</u> |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 222</u> 15 256 | <u>15 120</u> | <u>21 787</u> | <u>19 130</u> | <u>17 273</u> |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 222</u> 15 256 | <u>15 120</u> | <u>21 787</u> | <u>19 130</u> | <u>17 273</u> |
| 211-201-0505 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 222</u> 15 256 | <u>15 120</u> | <u>21 787</u> | <u>19 130</u> | <u>17 273</u> |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 375</u> 13 466 | <u>13 282</u> | <u>19 901</u> | <u>17 510</u> | <u>15 419</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>14 165</u> 13 270 | <u>13 088</u> | <u>19 610</u> | <u>17 254</u> | <u>15 194</u> |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 375</u> 13 466 | <u>13 282</u> | <u>19 901</u> | <u>17 510</u> | <u>15 419</u> |
| 211-201-0600 | 1000 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0601 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 615</u> 15 630 | <u>15 479</u> | <u>22 283</u> | <u>19 542</u> | <u>17 663</u> |
| 211-201-0602 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 496</u> 15 518 | <u>15 368</u> | <u>22 124</u> | <u>19 402</u> | <u>17 537</u> |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 377</u> 15 407 | <u>15 257</u> | <u>21 965</u> | <u>19 263</u> | <u>17 410</u> |
| 211-201-0604 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 377</u> 15 407 | <u>15 257</u> | <u>21 965</u> | <u>19 263</u> | <u>17 410</u> |
| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 377</u> 15 407 | <u>15 257</u> | <u>21 965</u> | <u>19 263</u> | <u>17 410</u> |
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 513</u> 13 599 | <u>13 401</u> | <u>20 060</u> | <u>17 626</u> | <u>15 538</u> |
| 211-201-0607 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>14 301</u> 13 401 | <u>13 205</u> | <u>19 767</u> | <u>17 369</u> | <u>15 311</u> |
| 211-201-0608 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 513</u> 13 599 | <u>13 401</u> | <u>20 060</u> | <u>17 626</u> | <u>15 538</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-201-0700 | 1200 1284-2004 | 3 | | | | | | | |
| 211-201-0701 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 877</u> 15 786 | <u>15 742</u> | <u>22 698</u> | <u>20 022</u> | <u>18 008</u> |
| 211-201-0702 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 756</u> 15 673 | <u>15 629</u> | <u>22 535</u> | <u>19 879</u> | <u>17 879</u> |
| 211-201-0703 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 636</u> 15 561 | <u>15 517</u> | <u>22 373</u> | <u>19 736</u> | <u>17 751</u> |
| 211-201-0704 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 636</u> 15 561 | <u>15 517</u> | <u>22 373</u> | <u>19 736</u> | <u>17 751</u> |
| 211-201-0705 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 636</u> 15 561 | <u>15 517</u> | <u>22 373</u> | <u>19 736</u> | <u>17 751</u> |
| 211-201-0706 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 751</u> 13 735 | <u>13 641</u> | <u>20 448</u> | <u>18 081</u> | <u>15 859</u> |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>14 536</u> 13 535 | <u>13 442</u> | <u>20 149</u> | <u>17 817</u> | <u>15 627</u> |
| 211-201-0708 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 751</u> 13 735 | <u>13 641</u> | <u>20 448</u> | <u>18 081</u> | <u>15 859</u> |
| 211-201-0800 | 1400 1284-2004 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-201-0801 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 877</u> 15 786 | <u>15 742</u> | <u>22 698</u> | <u>20 022</u> | <u>18 008</u> |
| 211-201-0802 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 756</u> 15 673 | <u>15 629</u> | <u>22 535</u> | <u>19 879</u> | <u>17 879</u> |
| 211-201-0803 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 636</u> 15 561 | <u>15 517</u> | <u>22 373</u> | <u>19 736</u> | <u>17 751</u> |
| 211-201-0804 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 636</u> 15 561 | <u>15 517</u> | <u>22 373</u> | <u>19 736</u> | <u>17 751</u> |
| 211-201-0805 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 636</u> 15 561 | <u>15 517</u> | <u>22 373</u> | <u>19 736</u> | <u>17 751</u> |
| 211-201-0806 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 751</u> 13 735 | <u>13 641</u> | <u>20 448</u> | <u>18 081</u> | <u>15 859</u> |
| 211-201-0807 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>14 536</u> 13 535 | <u>13 442</u> | <u>20 149</u> | <u>17 817</u> | <u>15 627</u> |
| 211-201-0808 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 751</u> 13 735 | <u>13 641</u> | <u>20 448</u> | <u>18 081</u> | <u>15 859</u> |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 211-201-0100 | 200 1284-2004 | 3 | | | | | |
| 211-201-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>15 400</u> | <u>14 442</u> | <u>18 486</u> |
| 211-201-0102 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>15 290</u> | <u>14 338</u> | <u>18 354</u> |
| 211-201-0103 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 180</u> | <u>14 235</u> | <u>18 222</u> |
| 211-201-0104 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 180</u> | <u>14 235</u> | <u>18 222</u> |
| 211-201-0105 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 180</u> | <u>14 235</u> | <u>18 222</u> |
| 211-201-0106 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 467</u> | <u>12 529</u> | <u>16 486</u> |
| 211-201-0107 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>13 270</u> | <u>12 346</u> | <u>16 246</u> |
| 211-201-0108 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 467</u> | <u>12 529</u> | <u>16 486</u> |
| 211-201-0200 | 300 1284-2004 | 3 | | | | | |
| 211-201-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>15 642</u> | <u>14 683</u> | <u>18 727</u> |
| 211-201-0202 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>15 530</u> | <u>14 578</u> | <u>18 593</u> |
| 211-201-0203 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 418</u> | <u>14 473</u> | <u>18 460</u> |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 211-201-0204 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 418</u> | <u>14 473</u> | <u>18 460</u> |
| 211-201-0205 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 418</u> | <u>14 473</u> | <u>18 460</u> |
| 211-201-0206 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 674</u> | <u>12 736</u> | <u>16 693</u> |
| 211-201-0207 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>13 474</u> | <u>12 550</u> | <u>16 449</u> |
| 211-201-0208 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 674</u> | <u>12 736</u> | <u>16 693</u> |
| 211-201-0300 | 400 1284-2004 | 3 | | | | | |
| 211-201-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>15 893</u> | <u>14 934</u> | <u>18 978</u> |
| 211-201-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>15 779</u> | <u>14 827</u> | <u>18 842</u> |
| 211-201-0303 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 666</u> | <u>14 720</u> | <u>18 707</u> |
| 211-201-0304 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 666</u> | <u>14 720</u> | <u>18 707</u> |
| 211-201-0305 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 666</u> | <u>14 720</u> | <u>18 707</u> |
| 211-201-0306 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 888</u> | <u>12 950</u> | <u>16 907</u> |
| 211-201-0307 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>13 686</u> | <u>12 761</u> | <u>16 661</u> |
| 211-201-0308 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>13 888</u> | <u>12 950</u> | <u>16 907</u> |
| 211-201-0400 | 600 1284-2004 | 3 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | , | | | |
| 211-201-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 153</u> | <u>15 194</u> | <u>19 238</u> |
| 211-201-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 037</u> | <u>15 086</u> | <u>19 101</u> |
| 211-201-0403 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 922</u> | <u>14 977</u> | <u>18 963</u> |
| 211-201-0404 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 922</u> | <u>14 977</u> | <u>18 963</u> |
| 211-201-0405 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>15 922</u> | <u>14 977</u> | <u>18 963</u> |
| 211-201-0406 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 111</u> | <u>13 173</u> | <u>17 130</u> |
| 211-201-0407 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>13 905</u> | <u>12 981</u> | <u>16 880</u> |
| 211-201-0408 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 111</u> | <u>13 173</u> | <u>17 130</u> |
| 211-201-0500 | 800 1284-2004 | 3 | | | | | |
| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 423</u> | <u>15 465</u> | <u>19 509</u> |
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 306</u> | <u>15 354</u> | <u>19 369</u> |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 189</u> | <u>15 244</u> | <u>19 230</u> |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 189</u> | <u>15 244</u> | <u>19 230</u> |
| 211-201-0505 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 189</u> | <u>15 244</u> | <u>19 230</u> |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 343</u> | <u>13 404</u> | <u>17 362</u> |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>14 133</u> | <u>13 209</u> | <u>17 108</u> |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 343</u> | <u>13 404</u> | <u>17 362</u> |
| 211-201-0600 | 1000 1284-2004 | 3 | | | | | |
| 211-201-0601 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 563</u> | <u>15 604</u> | <u>19 648</u> |
| 211-201-0602 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 444</u> | <u>15 492</u> | <u>19 508</u> |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 326</u> | <u>15 381</u> | <u>19 367</u> |
| 211-201-0604 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 326</u> | <u>15 381</u> | <u>19 367</u> |
| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 326</u> | <u>15 381</u> | <u>19 367</u> |
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 462</u> | <u>13 523</u> | <u>17 481</u> |
| 211-201-0607 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>14 251</u> | <u>13 326</u> | <u>17 226</u> |
| 211-201-0608 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 462</u> | <u>13 523</u> | <u>17 481</u> |
| 211-201-0700 | 1200 1284-2004 | 3 | | | | | |
| 211-201-0701 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 829</u> | <u>15 820</u> | <u>20 110</u> |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | , | | | |
| 211-201-0702 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 709</u> | <u>15 707</u> | <u>19 966</u> |
| 211-201-0703 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 588</u> | <u>15 594</u> | <u>19 823</u> |
| 211-201-0704 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 588</u> | <u>15 594</u> | <u>19 823</u> |
| 211-201-0705 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 588</u> | <u>15 594</u> | <u>19 823</u> |
| 211-201-0706 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 705</u> | <u>13 717</u> | <u>17 916</u> |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>14 490</u> | <u>13 517</u> | <u>17 654</u> |
| 211-201-0708 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 705</u> | <u>13 717</u> | <u>17 916</u> |
| 211-201-0800 | 1284-2004 1400 | 3 | | | | | |
| 211-201-0801 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>16 829</u> | <u>15 820</u> | <u>20 110</u> |
| 211-201-0802 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>16 709</u> | <u>15 707</u> | <u>19 966</u> |
| 211-201-0803 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 588</u> | <u>15 594</u> | <u>19 823</u> |
| 211-201-0804 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 588</u> | <u>15 594</u> | <u>19 823</u> |
| 211-201-0805 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>16 588</u> | <u>15 594</u> | <u>19 823</u> |
| 211-201-0806 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 705</u> | <u>13 717</u> | <u>17 916</u> |
| 211-201-0807 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>14 490</u> | <u>13 517</u> | <u>17 654</u> |

| | | | | | | | |
|--------------|----|---|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | , | | | |
| 211-201-0808 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>14 705</u> | <u>13 717</u> | <u>17 916</u> |

211-203.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 211-203-0100 | 3344-83 | 3 | | | | | | | |
| 211-203-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 1000 | <u>3 204</u> 2 531 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 |
| 211-203-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 738</u> 2 079 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 |
| 211-203-0104 | 40-70 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 738</u> 2 079 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-203-0100 | 3344-83 | 3 | | | | | | | |
| 211-203-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 |
| 211-203-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 |
| 211-203-0104 | 40-70 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| 211-203-0100 | 3344-83 | 3 | | | | | |
| 211-203-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 | <u>2 394</u> 1 627 |
| 211-203-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| 211-203-0104 | 40-70 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 | <u>2 118</u> 1 356 |

211-205.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 211-205-0100 | 1215-2003 | | | | | | | | |
| 211-205-0101 | , 5 10 | | 1 | 1000 | <u>23 429</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 | <u>25 767</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 |
| 211-205-0102 | , 10 20 | | 1 | 1000 | <u>23 429</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 | <u>25 767</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 |
| 211-205-0103 | , 20 40 | | 1 | 1000 | <u>21 590</u> 20 536 | <u>23 207</u> 20 536 | <u>23 928</u> 20 536 | <u>23 207</u> 20 536 | <u>23 207</u> 20 536 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-205-0100 | 1215-2003 | | | | | | | | |
| 211-205-0101 | , 5 10 | | 1 | 1000 | <u>25 767</u> 22 321 | <u>24 076</u> 22 321 | <u>25 211</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 |
| 211-205-0102 | , 10 20 | | 1 | 1000 | <u>25 767</u> 22 321 | <u>24 076</u> 22 321 | <u>25 211</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 |
| 211-205-0103 | , 20 40 | | 1 | 1000 | <u>23 928</u> 20 536 | <u>22 237</u> 20 536 | <u>23 372</u> 20 536 | <u>23 207</u> 20 536 | <u>23 207</u> 20 536 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 211-205-0100 | 1215-2003 | | | | | | |
| 211-205-0101 | , 5 10 | | 1 | 1000 | <u>24 675</u> 22 321 | <u>24 037</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 |
| 211-205-0102 | , 10 20 | | 1 | 1000 | <u>24 675</u> 22 321 | <u>24 037</u> 22 321 | <u>25 046</u> 22 321 |
| 211-205-0103 | , 20 40 | | 1 | 1000 | <u>22 837</u> 20 536 | <u>22 198</u> 20 536 | <u>23 207</u> 20 536 |

211-206.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 211-206-0100 | 7392-2014 | 3 | | | | | | | | |
| 211-206-0101 | 7392-2014 25-60 | 3 | 1 | 1360 | $\frac{12\,425}{11\,113}$ | <u>17 071</u> | $\frac{16\,665}{15\,598}$ | <u>17 298</u> | <u>20 323</u> | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | , | - | - | - | - | - |
| 211-206-0100 | 7392-2014 | 3 | | | | | | | | |
| 211-206-0101 | 7392-2014 25-60 | 3 | 1 | 1360 | $\frac{17\,544}{16\,451}$ | <u>15 021</u> | <u>23 198</u> | <u>19 668</u> | <u>17 222</u> | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | , | | | |
| 211-206-0100 | 7392-2014 | 3 | | | | | | |
| 211-206-0101 | 25-60 7392-2014 | 3 | 1 | 1360 | <u>16 077</u> | <u>15 096</u> | <u>19 264</u> | |

211-3.
211-302.

,

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|-----|---|-------------------------|---|
| | | | | | , | | . |
| 211-302-0100 | 32496-2013 350 | 3 | | | | | |
| 211-302-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 350 | | <u>18 828</u> 18 080 | |
| 211-302-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 350 | | <u>18 828</u> 18 080 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| 211-302-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 350 | <u>18 828</u> 18 080 |
| 211-302-0200 | 32496-2013 400 | 3 | | | |
| 211-302-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 400 | <u>18 858</u> 18 080 |
| 211-302-0202 | 10-20 | 3 | 1 | 400 | <u>18 858</u> 18 080 |
| 211-302-0203 | 20-40 | 3 | 1 | 400 | <u>18 858</u> 18 080 |
| 211-302-0300 | 32496-2013 500 | 3 | | | |
| 211-302-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 500 | <u>18 918</u> 18 080 |
| 211-302-0302 | 10-20 | 3 | 1 | 500 | <u>18 918</u> 18 080 |
| 211-302-0303 | 20-40 | 3 | 1 | 500 | <u>18 918</u> 18 080 |

211-4.
211-401.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | | | | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>2 460</u> 1 339 | <u>5 133</u> | <u>9 285</u> 7 366 | <u>5 383</u> | <u>8 720</u> | |
| 211-401-0102 | 1 | 3 | 1 | 1500 | <u>2 460</u> 1 339 | <u>5 133</u> | <u>9 285</u> 7 366 | <u>5 383</u> | <u>8 720</u> | |
| 211-401-0103 | 2 : 50% , 50% | 3 | 1 | 1500 | <u>3 840</u> 2 679 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | , | - | - | - | - | - |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | | | | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>13 258</u> | <u>2 871</u> 1 339 | <u>15 260</u> | <u>7 997</u> | <u>4 036</u> | |
| 211-401-0102 | 1 | 3 | 1 | 1500 | <u>13 258</u> | <u>2 871</u> 1 339 | <u>15 260</u> | <u>7 997</u> | <u>4 036</u> | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---|---|---|---|---|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 211-401-0103 | : 50% , 50% | 3 | 1 | 1500 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | , | | | |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>4 036</u> | <u>2 955</u> | <u>7 552</u> |
| 211-401-0102 | 1 2 | 3 | 1 | 1500 | <u>4 036</u> | <u>2 955</u> | <u>7 552</u> |
| 211-401-0103 | : 50% , 50% | 3 | 1 | 1500 | | | |

211-402.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 211-402-0100 | | | | | | | | | |
| 211-402-0101 | | | 1 | 1000 | $\frac{7\,964}{7\,034}$ | $\frac{10\,712}{7\,972}$ | $\frac{10\,199}{9\,474}$ | $\frac{10\,879}{7\,972}$ | $\frac{13\,104}{7\,972}$ |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 211-402-0100 | | | | | | | | | |
| 211-402-0101 | | | 1 | 1000 | $\frac{10\,684}{9\,945}$ | $\frac{9\,205}{7\,972}$ | $\frac{14\,173}{10\,883}$ | $\frac{12\,622}{7\,972}$ | $\frac{10\,824}{7\,972}$ |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| 211-402-0100 | | | | | | | |
| 211-402-0101 | | | 1 | 1000 | <u>9 981</u> 7 972 | <u>9 260</u> 7 972 | <u>12 325</u> 7 972 |

211-403. ,

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|--|
| | | | | | | |
| 211-403-0100 | 75 10832-2009 | 3 | | | | |
| 211-403-0102 | 1,25 5,0 | 3 | 1 | 77 | <u>16 298</u> 16 071 | |
| 211-403-0200 | (4682-84) | 3 | | | | |
| 211-403-0201 | | 3 | 1 | 2600 | <u>191 818</u> 188 036 | |

211-5.
211-501.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 211-501-0103 | 0-5 | 3 | 1 | 1500 | <u>10 981</u> 9 613 | <u>15 103</u> | <u>9 285</u> | <u>15 353</u> | <u>18 690</u> | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | , | - | - | - | - | - |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 211-501-0103 | 0-5 | 3 | 1 | 1500 | <u>13 258</u> | <u>12 842</u> | <u>15 260</u> | <u>17 967</u> | <u>15 270</u> | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | , | | | |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 | | | | | |
| 211-501-0103 | 0-5 | 3 | 1 | 1500 | <u>14 006</u> | <u>12 925</u> | <u>17 522</u> |

211-6.
211-601.

-

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 211-601-0100 | - 23735-2014 | 3 | | | | | | | |
| 211-601-0101 | - 23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>2 608</u> | <u>5 475</u> | <u>9 168</u> 7 143 | <u>5 742</u> | <u>9 301</u> |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-601-0100 | - 23735-2014 | 3 | | | | | | | |
| 211-601-0101 | - 23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>13 406</u> | <u>3 063</u> 1 429 | <u>15 541</u> | <u>8 530</u> | <u>4 305</u> |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 211-601-0100 | - 23735-2014 | 3 | | | | | |
| 211-601-0101 | - 23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>4 305</u> | <u>3 152</u> | <u>8 055</u> |

211-7.
211-701. ,

| | | | | | , | . | - | - | - | - |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---|
| 211-701-0100 | | 3 | | | | | | | | |
| 211-701-0101 | 300, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>14 407</u> 12 709 | <u>20 565</u> | <u>18 435</u> 17 102 | <u>20 866</u> | <u>24 875</u> | |
| 211-701-0102 | 400, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>14 407</u> 12 709 | <u>20 565</u> | <u>18 435</u> 17 102 | <u>20 866</u> | <u>24 875</u> | |
| 211-701-0103 | 600, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>14 407</u> 12 709 | <u>20 565</u> | <u>18 435</u> 17 102 | <u>20 866</u> | <u>24 875</u> | |
| 211-701-0104 | 800, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>14 407</u> 12 709 | <u>20 565</u> | <u>18 435</u> 17 102 | <u>20 866</u> | <u>24 875</u> | |
| 211-701-0105 | 1000, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>14 407</u> 12 709 | <u>20 565</u> | <u>18 435</u> 17 102 | <u>20 866</u> | <u>24 875</u> | |
| 211-701-0106 | 1200, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>14 407</u> 12 709 | <u>20 565</u> | <u>18 435</u> 17 102 | <u>20 866</u> | <u>24 875</u> | |
| 211-701-0300 | | | | | | | | | | |
| 211-701-0302 | 2,5 10 | | | 1000 | <u>49 078</u> 47 009 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 211-701-0100 | | 3 | | | | | | | |
| 211-701-0101 | 300, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 309</u> 17 949 | <u>17 847</u> | <u>26 804</u> | <u>24 007</u> | <u>20 765</u> |
| 211-701-0102 | 400, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 309</u> 17 949 | <u>17 847</u> | <u>26 804</u> | <u>24 007</u> | <u>20 765</u> |
| 211-701-0103 | 600, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 309</u> 17 949 | <u>17 847</u> | <u>26 804</u> | <u>24 007</u> | <u>20 765</u> |
| 211-701-0104 | 800, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 309</u> 17 949 | <u>17 847</u> | <u>26 804</u> | <u>24 007</u> | <u>20 765</u> |
| 211-701-0105 | 1000, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 309</u> 17 949 | <u>17 847</u> | <u>26 804</u> | <u>24 007</u> | <u>20 765</u> |
| 211-701-0106 | 1200, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 309</u> 17 949 | <u>17 847</u> | <u>26 804</u> | <u>24 007</u> | <u>20 765</u> |
| 211-701-0300 | | | | | | | | | |
| 211-701-0302 | 2,5 10 | | | 1000 | | | | | |

| 211-701-0100 | | 3 | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------|---------------|---------------|--|
| 211-701-0101 | 300, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 247</u> | <u>17 947</u> | <u>23 472</u> | |
| 211-701-0102 | 400, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 247</u> | <u>17 947</u> | <u>23 472</u> | |
| 211-701-0103 | 600, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 247</u> | <u>17 947</u> | <u>23 472</u> | |
| 211-701-0104 | 800, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 247</u> | <u>17 947</u> | <u>23 472</u> | |
| 211-701-0105 | 1000, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 247</u> | <u>17 947</u> | <u>23 472</u> | |
| 211-701-0106 | 1200, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>19 247</u> | <u>17 947</u> | <u>23 472</u> | |
| 211-701-0300 | | | | | | | | |
| 211-701-0302 | 2,5 10 | | | 1000 | | | | |

211-702.

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|-----|-----------------------|
| | | | | , | . |
| 211-702-0100 | | 3 | | | |
| 211-702-0101 | | 3 | 1 | 700 | <u>3 207</u> 2 679 |

212. , , ,
212-1.
212-101.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 414</u> 22 686 | <u>33 508</u> 23 860 | <u>33 508</u> 23 860 | <u>32 437</u> 22 686 | <u>33 508</u> 23 860 |
| 212-101-0200 | 7473-2010 5 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0201 | 7473-2010 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 567</u> 23 820 | <u>34 720</u> 25 053 | <u>34 720</u> 25 053 | <u>33 589</u> 23 820 | <u>34 720</u> 25 053 |
| 212-101-0300 | 7473-2010 7,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 584</u> 24 821 | <u>35 800</u> 26 116 | <u>35 800</u> 26 116 | <u>34 606</u> 24 821 | <u>35 800</u> 26 116 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 546</u> 25 072 | <u>36 556</u> 26 380 | <u>36 556</u> 26 380 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>36 556</u> 26 380 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 806</u> 25 328 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>35 487</u> 25 328 | <u>36 829</u> 26 649 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 071</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>35 752</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 619</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 901</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>36 582</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 806</u> 25 328 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>35 487</u> 25 328 | <u>36 829</u> 26 649 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 071</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>35 752</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 342</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 901</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>36 582</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 189</u> 26 690 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>36 870</u> 26 690 | <u>38 285</u> 28 082 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 071</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>35 752</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 342</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 619</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 189</u> 26 690 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>36 870</u> 26 690 | <u>38 285</u> 28 082 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 484</u> 26 980 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>37 165</u> 26 980 | <u>38 595</u> 28 387 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 342</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 619</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 901</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>36 582</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 484</u> 26 980 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>37 165</u> 26 980 | <u>38 595</u> 28 387 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 785</u> 27 276 | <u>38 912</u> 28 699 | <u>38 912</u> 28 699 | <u>37 466</u> 27 276 | <u>38 912</u> 28 699 |
| 212-101-0400 | 7473-2010 10 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 022</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>38 044</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 019</u> 28 490 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>38 700</u> 28 490 | <u>40 312</u> 30 078 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 314</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>38 995</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 616</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 238</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 558</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 314</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>38 995</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 616</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 923</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 558</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 886</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>40 567</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 616</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 923</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 238</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 886</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>40 567</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 221</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>40 902</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 923</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 238</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 558</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 221</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>40 902</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 563</u> 30 995 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>41 244</u> 30 995 | <u>42 999</u> 32 722 |
| 212-101-0500 | 7473-2010 12,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 022</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>38 044</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 019</u> 28 490 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>38 700</u> 28 490 | <u>40 312</u> 30 078 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 314</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>38 995</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 616</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 238</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 558</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 314</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>38 995</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 616</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 923</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 558</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 886</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>40 567</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 616</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 923</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 238</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 886</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>40 567</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 221</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>40 902</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 923</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 238</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 558</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 221</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>40 902</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 563</u> 30 995 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>41 244</u> 30 995 | <u>42 999</u> 32 722 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 15 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>33 743</u> 30 884 | <u>42 467</u> 32 679 | <u>42 467</u> 32 679 | <u>40 766</u> 30 884 | <u>42 467</u> 32 679 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 768</u> 31 196 | <u>43 290</u> 33 009 | <u>43 290</u> 33 009 | <u>41 449</u> 31 196 | <u>43 290</u> 33 009 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 091</u> 31 514 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>41 772</u> 31 514 | <u>43 633</u> 33 345 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 421</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>42 102</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 102</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>42 783</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 454</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>43 135</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 091</u> 31 514 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>41 772</u> 31 514 | <u>43 633</u> 33 345 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 421</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>42 102</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 758</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>42 439</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 454</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>43 135</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 813</u> 33 209 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>43 493</u> 33 209 | <u>45 454</u> 35 138 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 421</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>42 102</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 758</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>42 439</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 102</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>42 783</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 813</u> 33 209 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>43 493</u> 33 209 | <u>45 454</u> 35 138 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 179</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>43 860</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 758</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>42 439</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 102</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>42 783</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 454</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>43 135</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 179</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>43 860</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 554</u> 33 938 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>44 235</u> 33 938 | <u>46 239</u> 35 911 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 179</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>43 860</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 554</u> 33 938 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>44 235</u> 33 938 | <u>46 239</u> 35 911 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 937</u> 34 315 | <u>46 644</u> 36 310 | <u>46 644</u> 36 310 | <u>44 618</u> 34 315 | <u>46 644</u> 36 310 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 329</u> 34 701 | <u>47 059</u> 36 718 | <u>47 059</u> 36 718 | <u>45 010</u> 34 701 | <u>47 059</u> 36 718 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 139</u> 35 499 | <u>47 916</u> 37 562 | <u>47 916</u> 37 562 | <u>45 820</u> 35 499 | <u>47 916</u> 37 562 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>35 304</u> 32 420 | <u>44 100</u> 34 286 | <u>44 100</u> 34 286 | <u>42 326</u> 32 420 | <u>44 100</u> 34 286 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 344</u> 32 747 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>43 025</u> 32 747 | <u>44 940</u> 34 632 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 683</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>43 364</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 383</u> 33 770 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>44 064</u> 33 770 | <u>46 039</u> 35 714 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 745</u> 34 126 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>44 426</u> 34 126 | <u>46 421</u> 36 090 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 344</u> 32 747 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>43 025</u> 32 747 | <u>44 940</u> 34 632 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 683</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>43 364</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 030</u> 33 422 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>43 711</u> 33 422 | <u>45 665</u> 35 346 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 745</u> 34 126 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>44 426</u> 34 126 | <u>46 421</u> 36 090 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 113</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>44 794</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 683</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>43 364</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 030</u> 33 422 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>43 711</u> 33 422 | <u>45 665</u> 35 346 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 383</u> 33 770 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>44 064</u> 33 770 | <u>46 039</u> 35 714 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 113</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>44 794</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 490</u> 34 860 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>45 171</u> 34 860 | <u>47 210</u> 36 866 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 113</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>44 794</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 490</u> 34 860 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>45 171</u> 34 860 | <u>47 210</u> 36 866 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 875</u> 35 239 | <u>47 617</u> 37 267 | <u>47 617</u> 37 267 | <u>45 556</u> 35 239 | <u>47 617</u> 37 267 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 269</u> 35 626 | <u>48 033</u> 37 677 | <u>48 033</u> 37 677 | <u>45 950</u> 35 626 | <u>48 033</u> 37 677 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 082</u> 36 427 | <u>48 893</u> 38 523 | <u>48 893</u> 38 523 | <u>46 763</u> 36 427 | <u>48 893</u> 38 523 |
| 212-101-0800 | 7473-2010 22,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>38 293</u> 35 362 | <u>47 321</u> 37 455 | <u>47 321</u> 37 455 | <u>45 315</u> 35 362 | <u>47 321</u> 37 455 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 363</u> 35 719 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>46 044</u> 35 719 | <u>48 193</u> 37 834 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 733</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>46 414</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 497</u> 36 835 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>47 178</u> 36 835 | <u>49 394</u> 39 016 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 891</u> 37 223 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>47 572</u> 37 223 | <u>49 811</u> 39 427 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 363</u> 35 719 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>46 044</u> 35 719 | <u>48 193</u> 37 834 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 733</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>46 414</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 111</u> 36 455 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>46 792</u> 36 455 | <u>48 985</u> 38 614 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 891</u> 37 223 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>47 572</u> 37 223 | <u>49 811</u> 39 427 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 293</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>47 974</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 733</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>46 414</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 111</u> 36 455 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>46 792</u> 36 455 | <u>48 985</u> 38 614 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 497</u> 36 835 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>47 178</u> 36 835 | <u>49 394</u> 39 016 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 293</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>47 974</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 704</u> 38 023 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>48 385</u> 38 023 | <u>50 673</u> 40 275 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 293</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>47 974</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 704</u> 38 023 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>48 385</u> 38 023 | <u>50 673</u> 40 275 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 124</u> 38 437 | <u>51 117</u> 40 712 | <u>51 117</u> 40 712 | <u>48 805</u> 38 437 | <u>51 117</u> 40 712 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 553</u> 38 859 | <u>51 572</u> 41 160 | <u>51 572</u> 41 160 | <u>49 234</u> 38 859 | <u>51 572</u> 41 160 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 441</u> 39 732 | <u>52 512</u> 42 085 | <u>52 512</u> 42 085 | <u>50 121</u> 39 732 | <u>52 512</u> 42 085 |
| 212-101-0900 | 7473-2010 25 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>40 715</u> 37 746 | <u>49 861</u> 39 955 | <u>49 861</u> 39 955 | <u>47 737</u> 37 746 | <u>49 861</u> 39 955 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 809</u> 38 127 | <u>50 758</u> 40 359 | <u>50 758</u> 40 359 | <u>48 490</u> 38 127 | <u>50 758</u> 40 359 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 423</u> 35 629 | <u>47 798</u> 34 873 | <u>57 161</u> 34 873 | <u>48 613</u> 34 873 | <u>53 636</u> 34 873 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 967</u> 36 163 | <u>48 331</u> 35 395 | <u>57 694</u> 35 395 | <u>49 146</u> 35 395 | <u>54 169</u> 35 395 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 710</u> 34 930 | <u>47 100</u> 34 188 | <u>56 463</u> 34 188 | <u>47 915</u> 34 188 | <u>52 938</u> 34 188 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 243</u> 35 454 | <u>47 622</u> 34 700 | <u>56 986</u> 34 700 | <u>48 437</u> 34 700 | <u>53 461</u> 34 700 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 786</u> 35 985 | <u>48 153</u> 35 221 | <u>57 517</u> 35 221 | <u>48 968</u> 35 221 | <u>53 992</u> 35 221 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 337</u> 36 525 | <u>48 692</u> 35 750 | <u>58 056</u> 35 750 | <u>49 508</u> 35 750 | <u>54 531</u> 35 750 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 135</u> 36 327 | <u>48 495</u> 35 556 | <u>57 858</u> 35 556 | <u>49 310</u> 35 556 | <u>54 333</u> 35 556 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 690</u> 36 872 | <u>49 038</u> 36 089 | <u>58 402</u> 36 089 | <u>49 853</u> 36 089 | <u>54 877</u> 36 089 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 254</u> 37 425 | <u>49 590</u> 36 630 | <u>58 954</u> 36 630 | <u>50 405</u> 36 630 | <u>55 429</u> 36 630 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 827</u> 37 986 | <u>50 151</u> 37 179 | <u>59 514</u> 37 179 | <u>50 966</u> 37 179 | <u>55 989</u> 37 179 |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>42 302</u> 39 308 | <u>51 448</u> 41 518 | <u>51 448</u> 41 518 | <u>49 325</u> 39 308 | <u>51 448</u> 41 518 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 413</u> 39 705 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>50 094</u> 39 705 | <u>52 362</u> 41 937 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 245</u> 40 524 | <u>53 240</u> 42 802 | <u>53 240</u> 42 802 | <u>50 926</u> 40 524 | <u>53 240</u> 42 802 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 674</u> 40 946 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>51 355</u> 40 946 | <u>53 693</u> 43 248 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 413</u> 39 705 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>50 094</u> 39 705 | <u>52 362</u> 41 937 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 825</u> 40 110 | <u>52 797</u> 42 365 | <u>52 797</u> 42 365 | <u>50 506</u> 40 110 | <u>52 797</u> 42 365 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 674</u> 40 946 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>51 355</u> 40 946 | <u>53 693</u> 43 248 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 112</u> 41 377 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>51 793</u> 41 377 | <u>54 156</u> 43 703 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 112</u> 41 377 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>51 793</u> 41 377 | <u>54 156</u> 43 703 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 559</u> 41 817 | <u>54 628</u> 44 168 | <u>54 628</u> 44 168 | <u>52 240</u> 41 817 | <u>54 628</u> 44 168 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 482</u> 42 726 | <u>55 604</u> 45 128 | <u>55 604</u> 45 128 | <u>53 163</u> 42 726 | <u>55 604</u> 45 128 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 959</u> 43 196 | <u>56 108</u> 45 624 | <u>56 108</u> 45 624 | <u>53 640</u> 43 196 | <u>56 108</u> 45 624 |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>44 962</u> 41 926 | <u>54 294</u> 44 319 | <u>54 294</u> 44 319 | <u>51 985</u> 41 926 | <u>54 294</u> 44 319 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 100</u> 42 350 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>52 781</u> 42 350 | <u>55 237</u> 44 767 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 987</u> 43 223 | <u>56 175</u> 45 690 | <u>56 175</u> 45 690 | <u>53 668</u> 43 223 | <u>56 175</u> 45 690 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 445</u> 43 673 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>54 126</u> 43 673 | <u>56 658</u> 46 166 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 100</u> 42 350 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>52 781</u> 42 350 | <u>55 237</u> 44 767 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 539</u> 42 782 | <u>55 701</u> 45 224 | <u>55 701</u> 45 224 | <u>53 220</u> 42 782 | <u>55 701</u> 45 224 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 445</u> 43 673 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>54 126</u> 43 673 | <u>56 658</u> 46 166 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 912</u> 44 133 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>54 593</u> 44 133 | <u>57 152</u> 46 652 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 912</u> 44 133 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>54 593</u> 44 133 | <u>57 152</u> 46 652 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 389</u> 44 602 | <u>57 656</u> 47 148 | <u>57 656</u> 47 148 | <u>55 070</u> 44 602 | <u>57 656</u> 47 148 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 374</u> 45 572 | <u>58 697</u> 48 173 | <u>58 697</u> 48 173 | <u>56 055</u> 45 572 | <u>58 697</u> 48 173 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 883</u> 46 073 | <u>59 235</u> 48 702 | <u>59 235</u> 48 702 | <u>56 564</u> 46 073 | <u>59 235</u> 48 702 |
| 212-101-1200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>46 873</u> 43 807 | <u>56 303</u> 46 296 | <u>56 303</u> 46 296 | <u>53 896</u> 43 807 | <u>56 303</u> 46 296 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 030</u> 44 250 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>54 711</u> 44 250 | <u>57 265</u> 46 764 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 957</u> 45 162 | <u>58 245</u> 47 728 | <u>58 245</u> 47 728 | <u>55 638</u> 45 162 | <u>58 245</u> 47 728 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 435</u> 45 633 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>56 116</u> 45 633 | <u>58 750</u> 48 225 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 030</u> 44 250 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>54 711</u> 44 250 | <u>57 265</u> 46 764 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 489</u> 44 701 | <u>57 750</u> 47 241 | <u>57 750</u> 47 241 | <u>55 170</u> 44 701 | <u>57 750</u> 47 241 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 435</u> 45 633 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>56 116</u> 45 633 | <u>58 750</u> 48 225 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 923</u> 46 113 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>56 604</u> 46 113 | <u>59 266</u> 48 732 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 923</u> 46 113 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>56 604</u> 46 113 | <u>59 266</u> 48 732 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 422</u> 46 604 | <u>59 793</u> 49 251 | <u>59 793</u> 49 251 | <u>57 103</u> 46 604 | <u>59 793</u> 49 251 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 451</u> 47 617 | <u>60 880</u> 50 322 | <u>60 880</u> 50 322 | <u>58 132</u> 47 617 | <u>60 880</u> 50 322 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 983</u> 48 140 | <u>61 442</u> 50 875 | <u>61 442</u> 50 875 | <u>58 664</u> 48 140 | <u>61 442</u> 50 875 |
| 212-101-1300 | 7473-2010 40 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>48 871</u> 45 774 | <u>58 402</u> 48 362 | <u>58 402</u> 48 362 | <u>55 894</u> 45 774 | <u>58 402</u> 48 362 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 048</u> 46 236 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>56 729</u> 46 236 | <u>59 386</u> 48 850 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 017</u> 47 189 | <u>60 409</u> 49 858 | <u>60 409</u> 49 858 | <u>57 698</u> 47 189 | <u>60 409</u> 49 858 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 516</u> 47 681 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>58 197</u> 47 681 | <u>60 937</u> 50 377 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 048</u> 46 236 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>56 729</u> 46 236 | <u>59 386</u> 48 850 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 528</u> 46 708 | <u>59 892</u> 49 349 | <u>59 892</u> 49 349 | <u>57 209</u> 46 708 | <u>59 892</u> 49 349 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 516</u> 47 681 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>58 197</u> 47 681 | <u>60 937</u> 50 377 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 026</u> 48 183 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>58 707</u> 48 183 | <u>61 475</u> 50 907 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 026</u> 48 183 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>58 707</u> 48 183 | <u>61 475</u> 50 907 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 547</u> 48 695 | <u>62 026</u> 51 449 | <u>62 026</u> 51 449 | <u>59 228</u> 48 695 | <u>62 026</u> 51 449 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 623</u> 49 754 | <u>63 162</u> 52 567 | <u>63 162</u> 52 567 | <u>60 304</u> 49 754 | <u>63 162</u> 52 567 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 178</u> 50 301 | <u>63 749</u> 53 145 | <u>63 749</u> 53 145 | <u>60 859</u> 50 301 | <u>63 749</u> 53 145 |
| 212-101-1400 | 7473-2010 45 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>52 102</u> 48 953 | <u>61 737</u> 51 645 | <u>61 737</u> 51 645 | <u>59 125</u> 48 953 | <u>61 737</u> 51 645 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 312</u> 49 448 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>59 993</u> 49 448 | <u>62 755</u> 52 167 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 348</u> 50 468 | <u>63 848</u> 53 242 | <u>63 848</u> 53 242 | <u>61 029</u> 50 468 | <u>63 848</u> 53 242 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 882</u> 50 993 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>61 563</u> 50 993 | <u>64 411</u> 53 797 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 312</u> 49 448 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>59 993</u> 49 448 | <u>62 755</u> 52 167 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 824</u> 49 953 | <u>63 296</u> 52 699 | <u>63 296</u> 52 699 | <u>60 505</u> 49 953 | <u>63 296</u> 52 699 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 882</u> 50 993 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>61 563</u> 50 993 | <u>64 411</u> 53 797 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 427</u> 51 530 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>62 108</u> 51 530 | <u>64 987</u> 54 363 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 427</u> 51 530 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>62 108</u> 51 530 | <u>64 987</u> 54 363 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 984</u> 52 078 | <u>65 574</u> 54 942 | <u>65 574</u> 54 942 | <u>62 665</u> 52 078 | <u>65 574</u> 54 942 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 134</u> 53 210 | <u>66 788</u> 56 136 | <u>66 788</u> 56 136 | <u>63 815</u> 53 210 | <u>66 788</u> 56 136 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 728</u> 53 795 | <u>67 415</u> 56 753 | <u>67 415</u> 56 753 | <u>64 409</u> 53 795 | <u>67 415</u> 56 753 |
| 212-101-1500 | 3,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1501 | 3,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 645</u> 22 913 | <u>33 750</u> 24 099 | <u>33 750</u> 24 099 | <u>32 667</u> 22 913 | <u>33 750</u> 24 099 |
| 212-101-1600 | 5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1601 | 5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 809</u> 24 058 | <u>34 974</u> 25 304 | <u>34 974</u> 25 304 | <u>33 831</u> 24 058 | <u>34 974</u> 25 304 |
| 212-101-1700 | 7,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 836</u> 25 070 | <u>36 065</u> 26 377 | <u>36 065</u> 26 377 | <u>34 859</u> 25 070 | <u>36 065</u> 26 377 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 801</u> 25 323 | <u>36 824</u> 26 644 | <u>36 824</u> 26 644 | <u>35 482</u> 25 323 | <u>36 824</u> 26 644 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 063</u> 25 581 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>35 744</u> 25 581 | <u>37 100</u> 26 916 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 331</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>36 012</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 884</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>36 565</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 169</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>36 850</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 063</u> 25 581 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>35 744</u> 25 581 | <u>37 100</u> 26 916 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 331</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>36 012</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 605</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>36 286</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 169</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>36 850</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 461</u> 26 957 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>37 142</u> 26 957 | <u>38 570</u> 28 363 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 331</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>36 012</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 605</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>36 286</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 884</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>36 565</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 461</u> 26 957 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>37 142</u> 26 957 | <u>38 570</u> 28 363 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 758</u> 27 250 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>37 439</u> 27 250 | <u>38 883</u> 28 671 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 605</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>36 286</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 884</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>36 565</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 169</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>36 850</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 758</u> 27 250 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>37 439</u> 27 250 | <u>38 883</u> 28 671 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 062</u> 27 549 | <u>39 203</u> 28 986 | <u>39 203</u> 28 986 | <u>37 743</u> 27 549 | <u>39 203</u> 28 986 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 308</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>38 331</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 308</u> 28 775 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>38 989</u> 28 775 | <u>40 618</u> 30 378 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 607</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>39 287</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 911</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 539</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 863</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 607</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>39 287</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 911</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 222</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 863</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 194</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>40 875</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 911</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 222</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 539</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 194</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>40 875</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 533</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>41 214</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 222</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 539</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 863</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 533</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>41 214</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 878</u> 31 305 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>41 559</u> 31 305 | <u>43 331</u> 33 049 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 308</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>38 331</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 308</u> 28 775 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>38 989</u> 28 775 | <u>40 618</u> 30 378 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 607</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>39 287</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 911</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 539</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 863</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 607</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>39 287</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 911</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 222</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 863</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 194</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>40 875</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 911</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 222</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 539</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 194</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>40 875</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 533</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>41 214</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 222</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 539</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 863</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 533</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>41 214</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 878</u> 31 305 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>41 559</u> 31 305 | <u>43 331</u> 33 049 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 057</u> 31 193 | <u>42 799</u> 33 005 | <u>42 799</u> 33 005 | <u>41 080</u> 31 193 | <u>42 799</u> 33 005 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 085</u> 31 508 | <u>43 626</u> 33 339 | <u>43 626</u> 33 339 | <u>41 766</u> 31 508 | <u>43 626</u> 33 339 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 411</u> 31 829 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>42 092</u> 31 829 | <u>43 971</u> 33 679 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 745</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>42 426</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 432</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>43 113</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 787</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>43 468</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 411</u> 31 829 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>42 092</u> 31 829 | <u>43 971</u> 33 679 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 745</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>42 426</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 085</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>42 766</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 787</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>43 468</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 150</u> 33 541 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>43 831</u> 33 541 | <u>45 811</u> 35 490 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 745</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>42 426</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 085</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>42 766</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 432</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>43 113</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 150</u> 33 541 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>43 831</u> 33 541 | <u>45 811</u> 35 490 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 520</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>44 201</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 085</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>42 766</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 432</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>43 113</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 787</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>43 468</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 520</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>44 201</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 899</u> 34 278 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>44 580</u> 34 278 | <u>46 604</u> 36 270 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 520</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>44 201</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 899</u> 34 278 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>44 580</u> 34 278 | <u>46 604</u> 36 270 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 286</u> 34 659 | <u>47 013</u> 36 673 | <u>47 013</u> 36 673 | <u>44 967</u> 34 659 | <u>47 013</u> 36 673 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 681</u> 35 048 | <u>47 432</u> 37 085 | <u>47 432</u> 37 085 | <u>45 362</u> 35 048 | <u>47 432</u> 37 085 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 500</u> 35 854 | <u>48 298</u> 37 937 | <u>48 298</u> 37 937 | <u>46 181</u> 35 854 | <u>48 298</u> 37 937 |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>35 633</u> 32 744 | <u>44 449</u> 34 629 | <u>44 449</u> 34 629 | <u>42 656</u> 32 744 | <u>44 449</u> 34 629 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 676</u> 33 075 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>43 357</u> 33 075 | <u>45 292</u> 34 978 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 019</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>43 700</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 727</u> 34 108 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>44 408</u> 34 108 | <u>46 402</u> 36 071 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 091</u> 34 467 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>44 772</u> 34 467 | <u>46 788</u> 36 451 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 676</u> 33 075 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>43 357</u> 33 075 | <u>45 292</u> 34 978 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 019</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>43 700</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 369</u> 33 757 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>44 050</u> 33 757 | <u>46 024</u> 35 700 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 091</u> 34 467 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>44 772</u> 34 467 | <u>46 788</u> 36 451 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 464</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>45 145</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 019</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>43 700</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 369</u> 33 757 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>44 050</u> 33 757 | <u>46 024</u> 35 700 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 727</u> 34 108 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>44 408</u> 34 108 | <u>46 402</u> 36 071 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 464</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>45 145</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 844</u> 35 208 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>45 525</u> 35 208 | <u>47 584</u> 37 235 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 464</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>45 145</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 844</u> 35 208 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>45 525</u> 35 208 | <u>47 584</u> 37 235 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 233</u> 35 591 | <u>47 996</u> 37 640 | <u>47 996</u> 37 640 | <u>45 914</u> 35 591 | <u>47 996</u> 37 640 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 631</u> 35 982 | <u>48 416</u> 38 053 | <u>48 416</u> 38 053 | <u>46 312</u> 35 982 | <u>48 416</u> 38 053 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 452</u> 36 791 | <u>49 285</u> 38 909 | <u>49 285</u> 38 909 | <u>47 133</u> 36 791 | <u>49 285</u> 38 909 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>38 652</u> 35 715 | <u>47 701</u> 37 830 | <u>47 701</u> 37 830 | <u>45 675</u> 35 715 | <u>47 701</u> 37 830 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 726</u> 36 076 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>46 407</u> 36 076 | <u>48 577</u> 38 212 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 100</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>46 781</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 871</u> 37 203 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>47 552</u> 37 203 | <u>49 790</u> 39 406 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 269</u> 37 595 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>47 950</u> 37 595 | <u>50 212</u> 39 821 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 726</u> 36 076 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>46 407</u> 36 076 | <u>48 577</u> 38 212 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 100</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>46 781</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 482</u> 36 820 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>47 163</u> 36 820 | <u>49 378</u> 39 000 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 269</u> 37 595 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>47 950</u> 37 595 | <u>50 212</u> 39 821 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 675</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>48 356</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 100</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>46 781</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 482</u> 36 820 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>47 163</u> 36 820 | <u>49 378</u> 39 000 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 871</u> 37 203 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>47 552</u> 37 203 | <u>49 790</u> 39 406 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 675</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>48 356</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 091</u> 38 403 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>48 772</u> 38 403 | <u>51 082</u> 40 677 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 675</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>48 356</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 091</u> 38 403 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>48 772</u> 38 403 | <u>51 082</u> 40 677 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 515</u> 38 821 | <u>51 531</u> 41 119 | <u>51 531</u> 41 119 | <u>49 196</u> 38 821 | <u>51 531</u> 41 119 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 948</u> 39 248 | <u>51 990</u> 41 571 | <u>51 990</u> 41 571 | <u>49 629</u> 39 248 | <u>51 990</u> 41 571 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 844</u> 40 129 | <u>52 939</u> 42 506 | <u>52 939</u> 42 506 | <u>50 525</u> 40 129 | <u>52 939</u> 42 506 |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>41 098</u> 38 123 | <u>50 267</u> 40 355 | <u>45 276</u> 40 355 | <u>48 121</u> 38 123 | <u>50 267</u> 40 355 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 197</u> 38 508 | <u>51 168</u> 40 763 | <u>47 023</u> 40 763 | <u>48 878</u> 38 508 | <u>51 168</u> 40 763 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 004</u> 39 302 | <u>52 022</u> 41 603 | <u>47 877</u> 41 603 | <u>49 684</u> 39 302 | <u>52 022</u> 41 603 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 419</u> 39 711 | <u>52 463</u> 42 036 | <u>48 317</u> 42 036 | <u>50 100</u> 39 711 | <u>52 463</u> 42 036 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 197</u> 38 508 | <u>51 168</u> 40 763 | <u>47 023</u> 40 763 | <u>48 878</u> 38 508 | <u>51 168</u> 40 763 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 596</u> 38 901 | <u>51 591</u> 41 178 | <u>47 446</u> 41 178 | <u>49 277</u> 38 901 | <u>51 591</u> 41 178 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 419</u> 39 711 | <u>52 463</u> 42 036 | <u>48 317</u> 42 036 | <u>50 100</u> 39 711 | <u>52 463</u> 42 036 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 844</u> 40 129 | <u>52 912</u> 42 479 | <u>48 767</u> 42 479 | <u>50 525</u> 40 129 | <u>52 912</u> 42 479 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 844</u> 40 129 | <u>52 912</u> 42 479 | <u>48 767</u> 42 479 | <u>50 525</u> 40 129 | <u>52 912</u> 42 479 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 278</u> 40 556 | <u>53 371</u> 42 931 | <u>49 226</u> 42 931 | <u>50 959</u> 40 556 | <u>53 371</u> 42 931 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 174</u> 41 438 | <u>54 319</u> 43 864 | <u>50 174</u> 43 864 | <u>51 855</u> 41 438 | <u>54 319</u> 43 864 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 636</u> 41 893 | <u>54 809</u> 44 346 | <u>50 664</u> 44 346 | <u>52 317</u> 41 893 | <u>54 809</u> 44 346 |
| 212-101-2400 | 27,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>42 702</u> 39 701 | <u>51 870</u> 41 933 | <u>51 870</u> 41 933 | <u>49 724</u> 39 701 | <u>51 870</u> 41 933 |
| 212-101-2500 | 30, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>45 388</u> 42 346 | <u>54 745</u> 44 762 | <u>54 745</u> 44 762 | <u>52 411</u> 42 346 | <u>54 745</u> 44 762 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 530</u> 42 773 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>53 211</u> 42 773 | <u>55 692</u> 45 215 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 426</u> 43 655 | <u>56 639</u> 46 147 | <u>56 639</u> 46 147 | <u>54 107</u> 43 655 | <u>56 639</u> 46 147 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 888</u> 44 110 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>54 569</u> 44 110 | <u>57 127</u> 46 627 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 530</u> 42 773 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>53 211</u> 42 773 | <u>55 692</u> 45 215 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 974</u> 43 210 | <u>56 160</u> 45 676 | <u>56 160</u> 45 676 | <u>53 655</u> 43 210 | <u>56 160</u> 45 676 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 888</u> 44 110 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>54 569</u> 44 110 | <u>57 127</u> 46 627 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 360</u> 44 574 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>55 041</u> 44 574 | <u>57 626</u> 47 118 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 360</u> 44 574 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>55 041</u> 44 574 | <u>57 626</u> 47 118 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 842</u> 45 049 | <u>58 135</u> 47 620 | <u>58 135</u> 47 620 | <u>55 523</u> 45 049 | <u>58 135</u> 47 620 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 837</u> 46 028 | <u>59 187</u> 48 655 | <u>59 187</u> 48 655 | <u>56 518</u> 46 028 | <u>59 187</u> 48 655 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 351</u> 46 534 | <u>59 730</u> 49 189 | <u>59 730</u> 49 189 | <u>57 032</u> 46 534 | <u>59 730</u> 49 189 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>47 319</u> 44 245 | <u>56 773</u> 46 759 | <u>56 773</u> 46 759 | <u>54 341</u> 44 245 | <u>56 773</u> 46 759 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 480</u> 44 692 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>55 161</u> 44 692 | <u>57 740</u> 47 231 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 416</u> 45 614 | <u>58 730</u> 48 205 | <u>58 730</u> 48 205 | <u>56 097</u> 45 614 | <u>58 730</u> 48 205 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 899</u> 46 089 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>56 580</u> 46 089 | <u>59 240</u> 48 707 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 480</u> 44 692 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>55 161</u> 44 692 | <u>57 740</u> 47 231 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 943</u> 45 148 | <u>58 230</u> 47 713 | <u>58 230</u> 47 713 | <u>55 624</u> 45 148 | <u>58 230</u> 47 713 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 899</u> 46 089 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>56 580</u> 46 089 | <u>59 240</u> 48 707 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 392</u> 46 574 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>57 073</u> 46 574 | <u>59 761</u> 49 220 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 392</u> 46 574 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>57 073</u> 46 574 | <u>59 761</u> 49 220 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 895</u> 47 070 | <u>60 293</u> 49 743 | <u>60 293</u> 49 743 | <u>57 576</u> 47 070 | <u>60 293</u> 49 743 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 935</u> 48 093 | <u>61 392</u> 50 825 | <u>61 392</u> 50 825 | <u>58 616</u> 48 093 | <u>61 392</u> 50 825 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 472</u> 48 621 | <u>61 959</u> 51 383 | <u>61 959</u> 51 383 | <u>59 153</u> 48 621 | <u>61 959</u> 51 383 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>49 336</u> 46 231 | <u>58 893</u> 48 845 | <u>58 893</u> 48 845 | <u>56 359</u> 46 231 | <u>58 893</u> 48 845 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 518</u> 46 698 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>57 199</u> 46 698 | <u>59 882</u> 49 339 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 496</u> 47 661 | <u>60 915</u> 50 356 | <u>60 915</u> 50 356 | <u>58 177</u> 47 661 | <u>60 915</u> 50 356 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 001</u> 48 158 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>58 682</u> 48 158 | <u>61 448</u> 50 881 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 518</u> 46 698 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>57 199</u> 46 698 | <u>59 882</u> 49 339 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 002</u> 47 175 | <u>60 393</u> 49 842 | <u>60 393</u> 49 842 | <u>57 683</u> 47 175 | <u>60 393</u> 49 842 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 001</u> 48 158 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>58 682</u> 48 158 | <u>61 448</u> 50 881 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 516</u> 48 665 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>59 197</u> 48 665 | <u>61 993</u> 51 416 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 516</u> 48 665 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>59 197</u> 48 665 | <u>61 993</u> 51 416 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 042</u> 49 182 | <u>62 548</u> 51 963 | <u>62 548</u> 51 963 | <u>59 723</u> 49 182 | <u>62 548</u> 51 963 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 128</u> 50 252 | <u>63 696</u> 53 093 | <u>63 696</u> 53 093 | <u>60 809</u> 50 252 | <u>63 696</u> 53 093 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 689</u> 50 804 | <u>64 289</u> 53 676 | <u>64 289</u> 53 676 | <u>61 370</u> 50 804 | <u>64 289</u> 53 676 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>52 599</u> 49 443 | <u>62 262</u> 52 162 | <u>62 262</u> 52 162 | <u>59 622</u> 49 443 | <u>62 262</u> 52 162 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 814</u> 49 942 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>60 495</u> 49 942 | <u>63 285</u> 52 688 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 860</u> 50 972 | <u>64 389</u> 53 775 | <u>64 389</u> 53 775 | <u>61 541</u> 50 972 | <u>64 389</u> 53 775 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 400</u> 51 503 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>62 081</u> 51 503 | <u>64 958</u> 54 335 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 814</u> 49 942 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>60 495</u> 49 942 | <u>63 285</u> 52 688 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 332</u> 50 452 | <u>63 831</u> 53 226 | <u>63 831</u> 53 226 | <u>61 013</u> 50 452 | <u>63 831</u> 53 226 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 400</u> 51 503 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>62 081</u> 51 503 | <u>64 958</u> 54 335 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 951</u> 52 045 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>62 632</u> 52 045 | <u>65 539</u> 54 907 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 951</u> 52 045 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>62 632</u> 52 045 | <u>65 539</u> 54 907 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 513</u> 52 599 | <u>66 133</u> 55 491 | <u>66 133</u> 55 491 | <u>63 194</u> 52 599 | <u>66 133</u> 55 491 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 675</u> 53 742 | <u>67 358</u> 56 697 | <u>67 358</u> 56 697 | <u>64 356</u> 53 742 | <u>67 358</u> 56 697 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 275</u> 54 333 | <u>67 991</u> 57 320 | <u>67 991</u> 57 320 | <u>64 956</u> 54 333 | <u>67 991</u> 57 320 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0100 | 7473-2010 | 3,5 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0101 | 7473-2010 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 508</u> 23 860 | <u>27 928</u> 22 686 | <u>33 508</u> 23 860 | <u>33 630</u> 23 860 |
| 212-101-0200 | 7473-2010 | 5 | 3 | | | | | | |
| 212-101-0201 | 7473-2010 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 720</u> 25 053 | <u>29 081</u> 23 820 | <u>34 720</u> 25 053 | <u>34 842</u> 25 053 |
| 212-101-0300 | 7473-2010 | 7,5 | 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>35 800</u> 26 116 | <u>30 098</u> 24 821 | <u>35 800</u> 26 116 | <u>35 922</u> 26 116 | <u>34 606</u> 24 821 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 556</u> 26 380 | <u>30 633</u> 25 072 | <u>36 556</u> 26 380 | <u>36 556</u> 26 380 | <u>35 227</u> 25 072 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>30 893</u> 25 328 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>35 487</u> 25 328 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>31 158</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>35 752</u> 25 589 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>31 706</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>36 299</u> 26 128 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>31 988</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>36 582</u> 26 406 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>30 893</u> 25 328 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>36 829</u> 26 649 | <u>35 487</u> 25 328 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>31 158</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>35 752</u> 25 589 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>31 429</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>36 023</u> 25 856 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>31 988</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>36 582</u> 26 406 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>32 276</u> 26 690 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>36 870</u> 26 690 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>31 158</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>37 108</u> 26 924 | <u>35 752</u> 25 589 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>31 429</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>36 023</u> 25 856 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>31 706</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>36 299</u> 26 128 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>32 276</u> 26 690 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>38 285</u> 28 082 | <u>36 870</u> 26 690 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>32 571</u> 26 980 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>37 165</u> 26 980 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>31 429</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>37 393</u> 27 204 | <u>36 023</u> 25 856 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>31 706</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>37 684</u> 27 491 | <u>36 299</u> 26 128 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>31 988</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>37 981</u> 27 783 | <u>36 582</u> 26 406 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>32 571</u> 26 980 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>38 595</u> 28 387 | <u>37 165</u> 26 980 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 912</u> 28 699 | <u>32 872</u> 27 276 | <u>38 912</u> 28 699 | <u>38 912</u> 28 699 | <u>37 466</u> 27 276 |
| 212-101-0400 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>33 536</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>39 641</u> 29 777 | <u>38 044</u> 28 205 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>34 106</u> 28 490 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>38 700</u> 28 490 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>34 401</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>38 995</u> 28 781 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>34 703</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>35 325</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>35 645</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>34 401</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>38 995</u> 28 781 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>34 703</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>35 010</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>35 645</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>35 973</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>40 567</u> 30 328 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>34 703</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>35 010</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>35 325</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>35 973</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>40 567</u> 30 328 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>36 308</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>40 902</u> 30 658 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>35 010</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>35 325</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>35 645</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>36 308</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>40 902</u> 30 658 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>36 650</u> 30 995 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>41 244</u> 30 995 |
| 212-101-0500 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

12,5

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>33 536</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>39 641</u> 29 777 | <u>38 044</u> 28 205 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>34 106</u> 28 490 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>40 312</u> 30 078 | <u>38 700</u> 28 490 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>34 401</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>38 995</u> 28 781 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>34 703</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>35 325</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>35 645</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>34 401</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>40 624</u> 30 384 | <u>38 995</u> 28 781 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>34 703</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>35 010</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>35 645</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>35 973</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>40 567</u> 30 328 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>34 703</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>40 942</u> 30 698 | <u>39 297</u> 29 078 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>35 010</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>35 325</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>35 973</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>42 284</u> 32 018 | <u>40 567</u> 30 328 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>36 308</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>40 902</u> 30 658 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>35 010</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>41 267</u> 31 017 | <u>39 604</u> 29 381 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>35 325</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>41 599</u> 31 344 | <u>39 918</u> 29 690 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>35 645</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>41 938</u> 31 677 | <u>40 239</u> 30 006 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>36 308</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>42 638</u> 32 366 | <u>40 902</u> 30 658 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>36 650</u> 30 995 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>42 999</u> 32 722 | <u>41 244</u> 30 995 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>42 467</u> 32 679 | <u>36 257</u> 30 884 | <u>42 467</u> 32 679 | <u>42 589</u> 32 679 | <u>40 766</u> 30 884 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 290</u> 33 009 | <u>36 855</u> 31 196 | <u>43 290</u> 33 009 | <u>43 290</u> 33 009 | <u>41 449</u> 31 196 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>37 178</u> 31 514 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>41 772</u> 31 514 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>37 508</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>42 102</u> 31 839 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>38 189</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>42 783</u> 32 509 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>38 541</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>43 135</u> 32 855 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>37 178</u> 31 514 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>43 633</u> 33 345 | <u>41 772</u> 31 514 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>37 508</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>42 102</u> 31 839 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>37 845</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>42 439</u> 32 171 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>38 541</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>43 135</u> 32 855 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>38 900</u> 33 209 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>43 493</u> 33 209 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>37 508</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>43 982</u> 33 689 | <u>42 102</u> 31 839 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>37 845</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>42 439</u> 32 171 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>38 189</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>42 783</u> 32 509 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>38 900</u> 33 209 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>45 454</u> 35 138 | <u>43 493</u> 33 209 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>39 266</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>43 860</u> 33 569 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>37 845</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>44 338</u> 34 040 | <u>42 439</u> 32 171 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>38 189</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>44 702</u> 34 399 | <u>42 783</u> 32 509 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>38 541</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>45 074</u> 34 764 | <u>43 135</u> 32 855 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>39 266</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>43 860</u> 33 569 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>39 641</u> 33 938 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>44 235</u> 33 938 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>39 266</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>45 842</u> 35 520 | <u>43 860</u> 33 569 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>39 641</u> 33 938 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>46 239</u> 35 911 | <u>44 235</u> 33 938 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 644</u> 36 310 | <u>40 024</u> 34 315 | <u>46 644</u> 36 310 | <u>46 644</u> 36 310 | <u>44 618</u> 34 315 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 059</u> 36 718 | <u>40 416</u> 34 701 | <u>47 059</u> 36 718 | <u>47 059</u> 36 718 | <u>45 010</u> 34 701 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 916</u> 37 562 | <u>41 226</u> 35 499 | <u>47 916</u> 37 562 | <u>47 916</u> 37 562 | <u>45 820</u> 35 499 |
| 212-101-0700 | 7473-2010 20 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>44 100</u> 34 286 | <u>37 818</u> 32 420 | <u>44 100</u> 34 286 | <u>44 222</u> 34 286 | <u>42 326</u> 32 420 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>38 431</u> 32 747 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>43 025</u> 32 747 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>38 770</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>43 364</u> 33 081 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>39 470</u> 33 770 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>44 064</u> 33 770 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>39 832</u> 34 126 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>44 426</u> 34 126 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>38 431</u> 32 747 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>44 940</u> 34 632 | <u>43 025</u> 32 747 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>38 770</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>43 364</u> 33 081 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>39 117</u> 33 422 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>43 711</u> 33 422 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>39 832</u> 34 126 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>46 421</u> 36 090 | <u>44 426</u> 34 126 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>40 200</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>44 794</u> 34 489 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>38 770</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>45 299</u> 34 985 | <u>43 364</u> 33 081 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>39 117</u> 33 422 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>45 665</u> 35 346 | <u>43 711</u> 33 422 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>39 470</u> 33 770 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>46 039</u> 35 714 | <u>44 064</u> 33 770 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>40 200</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>44 794</u> 34 489 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>40 577</u> 34 860 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>45 171</u> 34 860 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>40 200</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>46 811</u> 36 474 | <u>44 794</u> 34 489 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>40 577</u> 34 860 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>47 210</u> 36 866 | <u>45 171</u> 34 860 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 617</u> 37 267 | <u>40 962</u> 35 239 | <u>47 617</u> 37 267 | <u>47 617</u> 37 267 | <u>45 556</u> 35 239 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 033</u> 37 677 | <u>41 356</u> 35 626 | <u>48 033</u> 37 677 | <u>48 033</u> 37 677 | <u>45 950</u> 35 626 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 893</u> 38 523 | <u>42 169</u> 36 427 | <u>48 893</u> 38 523 | <u>48 893</u> 38 523 | <u>46 763</u> 36 427 |
| 212-101-0800 | 7473-2010 22,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>47 321</u> 37 455 | <u>40 807</u> 35 362 | <u>47 321</u> 37 455 | <u>47 442</u> 37 455 | <u>45 315</u> 35 362 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>41 450</u> 35 719 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>46 044</u> 35 719 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>41 820</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>46 414</u> 36 083 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>42 584</u> 36 835 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>47 178</u> 36 835 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>42 978</u> 37 223 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>47 572</u> 37 223 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>41 450</u> 35 719 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>48 193</u> 37 834 | <u>46 044</u> 35 719 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>41 820</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>46 414</u> 36 083 |

| | | | | | - | - | - | - | - |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>42 198</u> 36 455 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>46 792</u> 36 455 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>42 978</u> 37 223 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>49 811</u> 39 427 | <u>47 572</u> 37 223 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>43 380</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>47 974</u> 37 619 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>41 820</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>48 585</u> 38 220 | <u>46 414</u> 36 083 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>42 198</u> 36 455 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>48 985</u> 38 614 | <u>46 792</u> 36 455 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>42 584</u> 36 835 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>49 394</u> 39 016 | <u>47 178</u> 36 835 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>43 380</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>47 974</u> 37 619 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>43 791</u> 38 023 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>48 385</u> 38 023 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>43 380</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>50 237</u> 39 846 | <u>47 974</u> 37 619 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>43 791</u> 38 023 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>50 673</u> 40 275 | <u>48 385</u> 38 023 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 117</u> 40 712 | <u>44 211</u> 38 437 | <u>51 117</u> 40 712 | <u>51 117</u> 40 712 | <u>48 805</u> 38 437 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 572</u> 41 160 | <u>44 640</u> 38 859 | <u>51 572</u> 41 160 | <u>51 572</u> 41 160 | <u>49 234</u> 38 859 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 512</u> 42 085 | <u>45 528</u> 39 732 | <u>52 512</u> 42 085 | <u>52 512</u> 42 085 | <u>50 121</u> 39 732 |
| 212-101-0900 | 7473-2010 25 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>49 861</u> 39 955 | <u>43 229</u> 37 746 | <u>49 861</u> 39 955 | <u>49 982</u> 39 955 | <u>47 737</u> 37 746 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 758</u> 40 359 | <u>43 896</u> 38 127 | <u>50 758</u> 40 359 | <u>50 758</u> 40 359 | <u>48 490</u> 38 127 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 839</u> 34 873 | <u>40 187</u> 34 873 | <u>54 077</u> 34 873 | <u>53 636</u> 34 873 | <u>48 341</u> 34 873 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 372</u> 35 395 | <u>40 720</u> 35 395 | <u>54 610</u> 35 395 | <u>54 169</u> 35 395 | <u>48 874</u> 35 395 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 142</u> 34 188 | <u>39 489</u> 34 188 | <u>53 379</u> 34 188 | <u>52 938</u> 34 188 | <u>47 643</u> 34 188 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 664</u> 34 700 | <u>40 011</u> 34 700 | <u>53 901</u> 34 700 | <u>53 461</u> 34 700 | <u>48 166</u> 34 700 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 195</u> 35 221 | <u>40 542</u> 35 221 | <u>54 432</u> 35 221 | <u>53 992</u> 35 221 | <u>48 696</u> 35 221 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 734</u> 35 750 | <u>41 081</u> 35 750 | <u>54 971</u> 35 750 | <u>54 531</u> 35 750 | <u>49 236</u> 35 750 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 536</u> 35 556 | <u>40 884</u> 35 556 | <u>54 774</u> 35 556 | <u>54 333</u> 35 556 | <u>49 038</u> 35 556 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 080</u> 36 089 | <u>41 427</u> 36 089 | <u>55 317</u> 36 089 | <u>54 877</u> 36 089 | <u>49 582</u> 36 089 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 632</u> 36 630 | <u>41 979</u> 36 630 | <u>55 869</u> 36 630 | <u>55 429</u> 36 630 | <u>50 134</u> 36 630 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 192</u> 37 179 | <u>42 540</u> 37 179 | <u>56 430</u> 37 179 | <u>55 989</u> 37 179 | <u>50 694</u> 37 179 |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>51 448</u> 41 518 | <u>44 816</u> 39 308 | <u>51 448</u> 41 518 | <u>51 570</u> 41 518 | <u>49 325</u> 39 308 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>45 500</u> 39 705 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>50 094</u> 39 705 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 240</u> 42 802 | <u>46 332</u> 40 524 | <u>53 240</u> 42 802 | <u>53 240</u> 42 802 | <u>50 926</u> 40 524 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>46 761</u> 40 946 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>51 355</u> 40 946 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>45 500</u> 39 705 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>52 362</u> 41 937 | <u>50 094</u> 39 705 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 797</u> 42 365 | <u>45 912</u> 40 110 | <u>52 797</u> 42 365 | <u>52 797</u> 42 365 | <u>50 506</u> 40 110 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>46 761</u> 40 946 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>53 693</u> 43 248 | <u>51 355</u> 40 946 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>47 199</u> 41 377 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>51 793</u> 41 377 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>47 199</u> 41 377 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>54 156</u> 43 703 | <u>51 793</u> 41 377 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 628</u> 44 168 | <u>47 646</u> 41 817 | <u>54 628</u> 44 168 | <u>54 628</u> 44 168 | <u>52 240</u> 41 817 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 604</u> 45 128 | <u>48 569</u> 42 726 | <u>55 604</u> 45 128 | <u>55 604</u> 45 128 | <u>53 163</u> 42 726 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 108</u> 45 624 | <u>49 046</u> 43 196 | <u>56 108</u> 45 624 | <u>56 108</u> 45 624 | <u>53 640</u> 43 196 |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>54 294</u> 44 319 | <u>47 476</u> 41 926 | <u>54 294</u> 44 319 | <u>54 416</u> 44 319 | <u>51 985</u> 41 926 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>48 187</u> 42 350 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>52 781</u> 42 350 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 175</u> 45 690 | <u>49 074</u> 43 223 | <u>56 175</u> 45 690 | <u>56 175</u> 45 690 | <u>53 668</u> 43 223 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>49 532</u> 43 673 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>54 126</u> 43 673 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>48 187</u> 42 350 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>55 237</u> 44 767 | <u>52 781</u> 42 350 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 701</u> 45 224 | <u>48 626</u> 42 782 | <u>55 701</u> 45 224 | <u>55 701</u> 45 224 | <u>53 220</u> 42 782 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>49 532</u> 43 673 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>56 658</u> 46 166 | <u>54 126</u> 43 673 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>49 999</u> 44 133 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>54 593</u> 44 133 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>49 999</u> 44 133 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>57 152</u> 46 652 | <u>54 593</u> 44 133 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 656</u> 47 148 | <u>50 476</u> 44 602 | <u>57 656</u> 47 148 | <u>57 656</u> 47 148 | <u>55 070</u> 44 602 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 697</u> 48 173 | <u>51 461</u> 45 572 | <u>58 697</u> 48 173 | <u>58 697</u> 48 173 | <u>56 055</u> 45 572 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 235</u> 48 702 | <u>51 970</u> 46 073 | <u>59 235</u> 48 702 | <u>59 235</u> 48 702 | <u>56 564</u> 46 073 |
| 212-101-1200 | 7473-2010 35 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>56 303</u> 46 296 | <u>49 387</u> 43 807 | <u>56 303</u> 46 296 | <u>56 424</u> 46 296 | <u>53 896</u> 43 807 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>50 117</u> 44 250 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>54 711</u> 44 250 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 245</u> 47 728 | <u>51 044</u> 45 162 | <u>58 245</u> 47 728 | <u>58 245</u> 47 728 | <u>55 638</u> 45 162 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>51 522</u> 45 633 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>56 116</u> 45 633 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>50 117</u> 44 250 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>57 265</u> 46 764 | <u>54 711</u> 44 250 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 750</u> 47 241 | <u>50 576</u> 44 701 | <u>57 750</u> 47 241 | <u>57 750</u> 47 241 | <u>55 170</u> 44 701 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>51 522</u> 45 633 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>58 750</u> 48 225 | <u>56 116</u> 45 633 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>52 010</u> 46 113 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>56 604</u> 46 113 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>52 010</u> 46 113 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>59 266</u> 48 732 | <u>56 604</u> 46 113 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 793</u> 49 251 | <u>52 509</u> 46 604 | <u>59 793</u> 49 251 | <u>59 793</u> 49 251 | <u>57 103</u> 46 604 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 880</u> 50 322 | <u>53 538</u> 47 617 | <u>60 880</u> 50 322 | <u>60 880</u> 50 322 | <u>58 132</u> 47 617 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 442</u> 50 875 | <u>54 070</u> 48 140 | <u>61 442</u> 50 875 | <u>61 442</u> 50 875 | <u>58 664</u> 48 140 |
| 212-101-1300 | 7473-2010 40 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>58 402</u> 48 362 | <u>51 385</u> 45 774 | <u>58 402</u> 48 362 | <u>58 523</u> 48 362 | <u>55 894</u> 45 774 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>52 135</u> 46 236 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>56 729</u> 46 236 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 409</u> 49 858 | <u>53 104</u> 47 189 | <u>60 409</u> 49 858 | <u>60 409</u> 49 858 | <u>57 698</u> 47 189 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>53 603</u> 47 681 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>58 197</u> 47 681 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>52 135</u> 46 236 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>59 386</u> 48 850 | <u>56 729</u> 46 236 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 892</u> 49 349 | <u>52 615</u> 46 708 | <u>59 892</u> 49 349 | <u>59 892</u> 49 349 | <u>57 209</u> 46 708 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>53 603</u> 47 681 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>60 937</u> 50 377 | <u>58 197</u> 47 681 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>54 113</u> 48 183 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>58 707</u> 48 183 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>54 113</u> 48 183 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>61 475</u> 50 907 | <u>58 707</u> 48 183 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>62 026</u> 51 449 | <u>54 634</u> 48 695 | <u>62 026</u> 51 449 | <u>62 026</u> 51 449 | <u>59 228</u> 48 695 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 162</u> 52 567 | <u>55 710</u> 49 754 | <u>63 162</u> 52 567 | <u>63 162</u> 52 567 | <u>60 304</u> 49 754 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 749</u> 53 145 | <u>56 265</u> 50 301 | <u>63 749</u> 53 145 | <u>63 749</u> 53 145 | <u>60 859</u> 50 301 |
| 212-101-1400 | 7473-2010 45 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>61 737</u> 51 645 | <u>54 616</u> 48 953 | <u>61 737</u> 51 645 | <u>61 859</u> 51 645 | <u>59 125</u> 48 953 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>55 399</u> 49 448 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>59 993</u> 49 448 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 848</u> 53 242 | <u>56 435</u> 50 468 | <u>63 848</u> 53 242 | <u>63 848</u> 53 242 | <u>61 029</u> 50 468 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>56 969</u> 50 993 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>61 563</u> 50 993 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>55 399</u> 49 448 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>62 755</u> 52 167 | <u>59 993</u> 49 448 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 296</u> 52 699 | <u>55 911</u> 49 953 | <u>63 296</u> 52 699 | <u>63 296</u> 52 699 | <u>60 505</u> 49 953 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>56 969</u> 50 993 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>64 411</u> 53 797 | <u>61 563</u> 50 993 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>57 514</u> 51 530 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>62 108</u> 51 530 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>57 514</u> 51 530 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>64 987</u> 54 363 | <u>62 108</u> 51 530 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>65 574</u> 54 942 | <u>58 071</u> 52 078 | <u>65 574</u> 54 942 | <u>65 574</u> 54 942 | <u>62 665</u> 52 078 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>66 788</u> 56 136 | <u>59 221</u> 53 210 | <u>66 788</u> 56 136 | <u>66 788</u> 56 136 | <u>63 815</u> 53 210 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>67 415</u> 56 753 | <u>59 815</u> 53 795 | <u>67 415</u> 56 753 | <u>67 415</u> 56 753 | <u>64 409</u> 53 795 |
| 212-101-1500 | 3,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1501 | 3,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 750</u> 24 099 | <u>28 159</u> 22 913 | <u>33 750</u> 24 099 | <u>33 872</u> 24 099 | <u>32 667</u> 22 913 |
| 212-101-1600 | 5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1601 | 5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 974</u> 25 304 | <u>29 323</u> 24 058 | <u>34 974</u> 25 304 | <u>35 096</u> 25 304 | <u>33 831</u> 24 058 |
| 212-101-1700 | 7,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 065</u> 26 377 | <u>30 350</u> 25 070 | <u>36 065</u> 26 377 | <u>36 187</u> 26 377 | <u>34 859</u> 25 070 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 824</u> 26 644 | <u>30 888</u> 25 323 | <u>36 824</u> 26 644 | <u>36 824</u> 26 644 | <u>35 482</u> 25 323 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>31 150</u> 25 581 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>35 744</u> 25 581 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>31 418</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>36 012</u> 25 845 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>31 971</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>36 565</u> 26 389 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>32 256</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>36 850</u> 26 670 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>31 150</u> 25 581 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>37 100</u> 26 916 | <u>35 744</u> 25 581 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>31 418</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>36 012</u> 25 845 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>31 692</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>36 286</u> 26 114 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>32 256</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>36 850</u> 26 670 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>32 548</u> 26 957 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>37 142</u> 26 957 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>31 418</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>37 382</u> 27 193 | <u>36 012</u> 25 845 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>31 692</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>36 286</u> 26 114 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>31 971</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>36 565</u> 26 389 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>32 548</u> 26 957 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>38 570</u> 28 363 | <u>37 142</u> 26 957 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>32 845</u> 27 250 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>37 439</u> 27 250 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>31 692</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>37 670</u> 27 476 | <u>36 286</u> 26 114 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>31 971</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>37 963</u> 27 766 | <u>36 565</u> 26 389 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>32 256</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>38 263</u> 28 061 | <u>36 850</u> 26 670 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>32 845</u> 27 250 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>38 883</u> 28 671 | <u>37 439</u> 27 250 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 203</u> 28 986 | <u>33 150</u> 27 549 | <u>39 203</u> 28 986 | <u>39 203</u> 28 986 | <u>37 743</u> 27 549 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>33 822</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>39 944</u> 30 075 | <u>38 331</u> 28 487 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>34 395</u> 28 775 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>38 989</u> 28 775 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>34 694</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>39 287</u> 29 069 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>34 998</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>35 626</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>35 950</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>34 694</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>39 287</u> 29 069 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>34 998</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>35 309</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>35 950</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>36 281</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>40 875</u> 30 632 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>34 998</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>35 309</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>35 626</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>36 281</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>40 875</u> 30 632 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>36 620</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>41 214</u> 30 965 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>35 309</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>35 626</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>35 950</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>36 620</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>41 214</u> 30 965 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>36 965</u> 31 305 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>41 559</u> 31 305 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>33 822</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>39 944</u> 30 075 | <u>38 331</u> 28 487 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>34 395</u> 28 775 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>40 618</u> 30 378 | <u>38 989</u> 28 775 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>34 694</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>39 287</u> 29 069 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>34 998</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>35 626</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>35 950</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>34 694</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>40 933</u> 30 688 | <u>39 287</u> 29 069 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>34 998</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>35 309</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>35 950</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>36 281</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>40 875</u> 30 632 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>34 998</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>41 254</u> 31 005 | <u>39 592</u> 29 368 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>35 309</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>35 626</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>36 281</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>42 609</u> 32 338 | <u>40 875</u> 30 632 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>36 620</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>41 214</u> 30 965 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>35 309</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>41 583</u> 31 328 | <u>39 903</u> 29 674 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>35 626</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>41 918</u> 31 657 | <u>40 220</u> 29 987 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>35 950</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>42 260</u> 31 994 | <u>40 544</u> 30 306 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>36 620</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>42 966</u> 32 690 | <u>41 214</u> 30 965 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>36 965</u> 31 305 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>43 331</u> 33 049 | <u>41 559</u> 31 305 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>42 799</u> 33 005 | <u>36 571</u> 31 193 | <u>42 799</u> 33 005 | <u>42 921</u> 33 005 | <u>41 080</u> 31 193 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 626</u> 33 339 | <u>37 172</u> 31 508 | <u>43 626</u> 33 339 | <u>43 626</u> 33 339 | <u>41 766</u> 31 508 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>37 498</u> 31 829 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>42 092</u> 31 829 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>37 832</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>42 426</u> 32 157 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>38 520</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>43 113</u> 32 834 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>38 874</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>43 468</u> 33 184 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>37 498</u> 31 829 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>43 971</u> 33 679 | <u>42 092</u> 31 829 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>37 832</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>42 426</u> 32 157 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>38 172</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>42 766</u> 32 492 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>38 874</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>43 468</u> 33 184 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>39 237</u> 33 541 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>43 831</u> 33 541 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>37 832</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>44 324</u> 34 026 | <u>42 426</u> 32 157 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>38 172</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>42 766</u> 32 492 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>38 520</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>43 113</u> 32 834 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>39 237</u> 33 541 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>45 811</u> 35 490 | <u>43 831</u> 33 541 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>39 607</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>44 201</u> 33 905 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>38 172</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>44 684</u> 34 381 | <u>42 766</u> 32 492 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>38 520</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>45 052</u> 34 742 | <u>43 113</u> 32 834 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>38 874</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>45 427</u> 35 112 | <u>43 468</u> 33 184 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>39 607</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>44 201</u> 33 905 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>39 986</u> 34 278 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>44 580</u> 34 278 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>39 607</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>46 203</u> 35 875 | <u>44 201</u> 33 905 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>39 986</u> 34 278 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>46 604</u> 36 270 | <u>44 580</u> 34 278 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 013</u> 36 673 | <u>40 373</u> 34 659 | <u>47 013</u> 36 673 | <u>47 013</u> 36 673 | <u>44 967</u> 34 659 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 432</u> 37 085 | <u>40 768</u> 35 048 | <u>47 432</u> 37 085 | <u>47 432</u> 37 085 | <u>45 362</u> 35 048 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 298</u> 37 937 | <u>41 587</u> 35 854 | <u>48 298</u> 37 937 | <u>48 298</u> 37 937 | <u>46 181</u> 35 854 |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>44 449</u> 34 629 | <u>38 147</u> 32 744 | <u>44 449</u> 34 629 | <u>44 570</u> 34 629 | <u>42 656</u> 32 744 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>38 763</u> 33 075 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>43 357</u> 33 075 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>39 106</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>43 700</u> 33 412 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>39 814</u> 34 108 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>44 408</u> 34 108 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>40 178</u> 34 467 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>44 772</u> 34 467 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>38 763</u> 33 075 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>45 292</u> 34 978 | <u>43 357</u> 33 075 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>39 106</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>43 700</u> 33 412 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>39 456</u> 33 757 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>44 050</u> 33 757 |

| | | | | | - | - | - | - | - |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>40 178</u> 34 467 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>46 788</u> 36 451 | <u>44 772</u> 34 467 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>40 551</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>45 145</u> 34 834 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>39 106</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>45 654</u> 35 335 | <u>43 700</u> 33 412 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>39 456</u> 33 757 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>46 024</u> 35 700 | <u>44 050</u> 33 757 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>39 814</u> 34 108 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>46 402</u> 36 071 | <u>44 408</u> 34 108 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>40 551</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>45 145</u> 34 834 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>40 931</u> 35 208 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>45 525</u> 35 208 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>40 551</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>47 182</u> 36 839 | <u>45 145</u> 34 834 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>40 931</u> 35 208 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>47 584</u> 37 235 | <u>45 525</u> 35 208 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 996</u> 37 640 | <u>41 320</u> 35 591 | <u>47 996</u> 37 640 | <u>47 996</u> 37 640 | <u>45 914</u> 35 591 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 416</u> 38 053 | <u>41 718</u> 35 982 | <u>48 416</u> 38 053 | <u>48 416</u> 38 053 | <u>46 312</u> 35 982 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 285</u> 38 909 | <u>42 539</u> 36 791 | <u>49 285</u> 38 909 | <u>49 285</u> 38 909 | <u>47 133</u> 36 791 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>47 701</u> 37 830 | <u>41 166</u> 35 715 | <u>47 701</u> 37 830 | <u>47 823</u> 37 830 | <u>45 675</u> 35 715 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>41 813</u> 36 076 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>46 407</u> 36 076 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>42 187</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>46 781</u> 36 444 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>42 958</u> 37 203 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>47 552</u> 37 203 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>43 356</u> 37 595 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>47 950</u> 37 595 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>41 813</u> 36 076 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>48 577</u> 38 212 | <u>46 407</u> 36 076 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>42 187</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>46 781</u> 36 444 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>42 569</u> 36 820 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>47 163</u> 36 820 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>43 356</u> 37 595 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>50 212</u> 39 821 | <u>47 950</u> 37 595 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>43 763</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>48 356</u> 37 995 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>42 187</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>48 973</u> 38 602 | <u>46 781</u> 36 444 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>42 569</u> 36 820 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>49 378</u> 39 000 | <u>47 163</u> 36 820 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>42 958</u> 37 203 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>49 790</u> 39 406 | <u>47 552</u> 37 203 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>43 763</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>48 356</u> 37 995 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>44 178</u> 38 403 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>48 772</u> 38 403 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>43 763</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>50 642</u> 40 245 | <u>48 356</u> 37 995 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>44 178</u> 38 403 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>51 082</u> 40 677 | <u>48 772</u> 38 403 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 531</u> 41 119 | <u>44 602</u> 38 821 | <u>51 531</u> 41 119 | <u>51 531</u> 41 119 | <u>49 196</u> 38 821 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 990</u> 41 571 | <u>45 035</u> 39 248 | <u>51 990</u> 41 571 | <u>51 990</u> 41 571 | <u>49 629</u> 39 248 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 939</u> 42 506 | <u>45 931</u> 40 129 | <u>52 939</u> 42 506 | <u>52 939</u> 42 506 | <u>50 525</u> 40 129 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>50 267</u> 40 355 | <u>43 612</u> 38 123 | <u>50 267</u> 40 355 | <u>50 388</u> 40 355 | <u>48 121</u> 38 123 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 168</u> 40 763 | <u>44 284</u> 38 508 | <u>51 168</u> 40 763 | <u>51 168</u> 40 763 | <u>48 878</u> 38 508 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 022</u> 41 603 | <u>45 091</u> 39 302 | <u>52 022</u> 41 603 | <u>52 022</u> 41 603 | <u>49 684</u> 39 302 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 463</u> 42 036 | <u>45 506</u> 39 711 | <u>52 463</u> 42 036 | <u>52 463</u> 42 036 | <u>50 100</u> 39 711 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 168</u> 40 763 | <u>44 284</u> 38 508 | <u>51 168</u> 40 763 | <u>51 168</u> 40 763 | <u>48 878</u> 38 508 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 591</u> 41 178 | <u>44 683</u> 38 901 | <u>51 591</u> 41 178 | <u>51 591</u> 41 178 | <u>49 277</u> 38 901 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 463</u> 42 036 | <u>45 506</u> 39 711 | <u>52 463</u> 42 036 | <u>52 463</u> 42 036 | <u>50 100</u> 39 711 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 912</u> 42 479 | <u>45 931</u> 40 129 | <u>52 912</u> 42 479 | <u>52 912</u> 42 479 | <u>50 525</u> 40 129 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 912</u> 42 479 | <u>45 931</u> 40 129 | <u>52 912</u> 42 479 | <u>52 912</u> 42 479 | <u>50 525</u> 40 129 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 371</u> 42 931 | <u>46 365</u> 40 556 | <u>53 371</u> 42 931 | <u>53 371</u> 42 931 | <u>50 959</u> 40 556 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 319</u> 43 864 | <u>47 261</u> 41 438 | <u>54 319</u> 43 864 | <u>54 319</u> 43 864 | <u>51 855</u> 41 438 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 809</u> 44 346 | <u>47 723</u> 41 893 | <u>54 809</u> 44 346 | <u>54 809</u> 44 346 | <u>52 317</u> 41 893 |
| 212-101-2400 | 27,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>51 870</u> 41 933 | <u>45 216</u> 39 701 | <u>51 870</u> 41 933 | <u>51 992</u> 41 933 | <u>49 724</u> 39 701 |
| 212-101-2500 | 30, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>54 745</u> 44 762 | <u>47 902</u> 42 346 | <u>54 745</u> 44 762 | <u>54 866</u> 44 762 | <u>52 411</u> 42 346 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>48 617</u> 42 773 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>53 211</u> 42 773 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 639</u> 46 147 | <u>49 513</u> 43 655 | <u>56 639</u> 46 147 | <u>56 639</u> 46 147 | <u>54 107</u> 43 655 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>49 975</u> 44 110 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>54 569</u> 44 110 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>48 617</u> 42 773 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>55 692</u> 45 215 | <u>53 211</u> 42 773 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 160</u> 45 676 | <u>49 061</u> 43 210 | <u>56 160</u> 45 676 | <u>56 160</u> 45 676 | <u>53 655</u> 43 210 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>49 975</u> 44 110 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>57 127</u> 46 627 | <u>54 569</u> 44 110 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>50 447</u> 44 574 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>55 041</u> 44 574 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>50 447</u> 44 574 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>57 626</u> 47 118 | <u>55 041</u> 44 574 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 135</u> 47 620 | <u>50 929</u> 45 049 | <u>58 135</u> 47 620 | <u>58 135</u> 47 620 | <u>55 523</u> 45 049 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 187</u> 48 655 | <u>51 924</u> 46 028 | <u>59 187</u> 48 655 | <u>59 187</u> 48 655 | <u>56 518</u> 46 028 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 730</u> 49 189 | <u>52 438</u> 46 534 | <u>59 730</u> 49 189 | <u>59 730</u> 49 189 | <u>57 032</u> 46 534 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>56 773</u> 46 759 | <u>49 833</u> 44 245 | <u>56 773</u> 46 759 | <u>56 895</u> 46 759 | <u>54 341</u> 44 245 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>50 567</u> 44 692 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>55 161</u> 44 692 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 730</u> 48 205 | <u>51 503</u> 45 614 | <u>58 730</u> 48 205 | <u>58 730</u> 48 205 | <u>56 097</u> 45 614 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>51 986</u> 46 089 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>56 580</u> 46 089 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>50 567</u> 44 692 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>57 740</u> 47 231 | <u>55 161</u> 44 692 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 230</u> 47 713 | <u>51 030</u> 45 148 | <u>58 230</u> 47 713 | <u>58 230</u> 47 713 | <u>55 624</u> 45 148 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>51 986</u> 46 089 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>59 240</u> 48 707 | <u>56 580</u> 46 089 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>52 479</u> 46 574 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>57 073</u> 46 574 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>52 479</u> 46 574 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>59 761</u> 49 220 | <u>57 073</u> 46 574 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 293</u> 49 743 | <u>52 982</u> 47 070 | <u>60 293</u> 49 743 | <u>60 293</u> 49 743 | <u>57 576</u> 47 070 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 392</u> 50 825 | <u>54 022</u> 48 093 | <u>61 392</u> 50 825 | <u>61 392</u> 50 825 | <u>58 616</u> 48 093 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 959</u> 51 383 | <u>54 559</u> 48 621 | <u>61 959</u> 51 383 | <u>61 959</u> 51 383 | <u>59 153</u> 48 621 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>58 893</u> 48 845 | <u>51 850</u> 46 231 | <u>58 893</u> 48 845 | <u>59 015</u> 48 845 | <u>56 359</u> 46 231 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>52 605</u> 46 698 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>57 199</u> 46 698 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 915</u> 50 356 | <u>53 584</u> 47 661 | <u>60 915</u> 50 356 | <u>60 915</u> 50 356 | <u>58 177</u> 47 661 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>54 088</u> 48 158 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>58 682</u> 48 158 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>52 605</u> 46 698 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>59 882</u> 49 339 | <u>57 199</u> 46 698 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 393</u> 49 842 | <u>53 089</u> 47 175 | <u>60 393</u> 49 842 | <u>60 393</u> 49 842 | <u>57 683</u> 47 175 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>54 088</u> 48 158 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>61 448</u> 50 881 | <u>58 682</u> 48 158 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>54 603</u> 48 665 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>59 197</u> 48 665 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>54 603</u> 48 665 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>61 993</u> 51 416 | <u>59 197</u> 48 665 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>62 548</u> 51 963 | <u>55 129</u> 49 182 | <u>62 548</u> 51 963 | <u>62 548</u> 51 963 | <u>59 723</u> 49 182 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 696</u> 53 093 | <u>56 215</u> 50 252 | <u>63 696</u> 53 093 | <u>63 696</u> 53 093 | <u>60 809</u> 50 252 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>64 289</u> 53 676 | <u>56 776</u> 50 804 | <u>64 289</u> 53 676 | <u>64 289</u> 53 676 | <u>61 370</u> 50 804 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | - | - | - | - | - |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>62 262</u> 52 162 | <u>55 113</u> 49 443 | <u>62 262</u> 52 162 | <u>62 384</u> 52 162 | <u>59 622</u> 49 443 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>55 901</u> 49 942 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>60 495</u> 49 942 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>64 389</u> 53 775 | <u>56 947</u> 50 972 | <u>64 389</u> 53 775 | <u>64 389</u> 53 775 | <u>61 541</u> 50 972 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>57 487</u> 51 503 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>62 081</u> 51 503 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>55 901</u> 49 942 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>63 285</u> 52 688 | <u>60 495</u> 49 942 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 831</u> 53 226 | <u>56 419</u> 50 452 | <u>63 831</u> 53 226 | <u>63 831</u> 53 226 | <u>61 013</u> 50 452 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>57 487</u> 51 503 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>64 958</u> 54 335 | <u>62 081</u> 51 503 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>58 038</u> 52 045 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>62 632</u> 52 045 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>58 038</u> 52 045 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>65 539</u> 54 907 | <u>62 632</u> 52 045 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>66 133</u> 55 491 | <u>58 600</u> 52 599 | <u>66 133</u> 55 491 | <u>66 133</u> 55 491 | <u>63 194</u> 52 599 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>67 358</u> 56 697 | <u>59 762</u> 53 742 | <u>67 358</u> 56 697 | <u>67 358</u> 56 697 | <u>64 356</u> 53 742 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>67 991</u> 57 320 | <u>60 362</u> 54 333 | <u>67 991</u> 57 320 | <u>67 991</u> 57 320 | <u>64 956</u> 54 333 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | |
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 747</u> 22 686 | <u>27 837</u> 22 686 | <u>33 508</u> 23 860 |
| 212-101-0200 | 7473-2010 5 | 3 | | | | | |
| 212-101-0201 | 7473-2010 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 899</u> 23 820 | <u>28 989</u> 23 820 | <u>34 720</u> 25 053 |
| 212-101-0300 | 7473-2010 7,5 | 3 | | | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 917</u> 24 821 | <u>30 006</u> 24 821 | <u>35 800</u> 26 116 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 471</u> 25 072 | <u>30 448</u> 25 072 | <u>36 556</u> 26 380 |

| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 731</u> 25 328 | <u>30 708</u> 25 328 | <u>36 829</u> 26 649 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 996</u> 25 589 | <u>30 973</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 544</u> 26 128 | <u>31 520</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 826</u> 26 406 | <u>31 803</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 731</u> 25 328 | <u>30 708</u> 25 328 | <u>36 829</u> 26 649 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 996</u> 25 589 | <u>30 973</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 267</u> 25 856 | <u>31 244</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 826</u> 26 406 | <u>31 803</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 115</u> 26 690 | <u>32 091</u> 26 690 | <u>38 285</u> 28 082 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 996</u> 25 589 | <u>30 973</u> 25 589 | <u>37 108</u> 26 924 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 267</u> 25 856 | <u>31 244</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 544</u> 26 128 | <u>31 520</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 115</u> 26 690 | <u>32 091</u> 26 690 | <u>38 285</u> 28 082 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 409</u> 26 980 | <u>32 386</u> 26 980 | <u>38 595</u> 28 387 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 267</u> 25 856 | <u>31 244</u> 25 856 | <u>37 393</u> 27 204 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 544</u> 26 128 | <u>31 520</u> 26 128 | <u>37 684</u> 27 491 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 826</u> 26 406 | <u>31 803</u> 26 406 | <u>37 981</u> 27 783 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 409</u> 26 980 | <u>32 386</u> 26 980 | <u>38 595</u> 28 387 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 711</u> 27 276 | <u>32 687</u> 27 276 | <u>38 912</u> 28 699 |
| 212-101-0400 | 7473-2010 10 | 3 | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 355</u> 28 205 | <u>33 444</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 944</u> 28 490 | <u>33 920</u> 28 490 | <u>40 312</u> 30 078 |

| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 239</u> 28 781 | <u>34 216</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 541</u> 29 078 | <u>34 517</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 163</u> 29 690 | <u>35 139</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 484</u> 30 006 | <u>35 460</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 239</u> 28 781 | <u>34 216</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 541</u> 29 078 | <u>34 517</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 849</u> 29 381 | <u>34 825</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 484</u> 30 006 | <u>35 460</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 812</u> 30 328 | <u>35 788</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 541</u> 29 078 | <u>34 517</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 849</u> 29 381 | <u>34 825</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 163</u> 29 690 | <u>35 139</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 812</u> 30 328 | <u>35 788</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 146</u> 30 658 | <u>36 123</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 849</u> 29 381 | <u>34 825</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 163</u> 29 690 | <u>35 139</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 484</u> 30 006 | <u>35 460</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 146</u> 30 658 | <u>36 123</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 489</u> 30 995 | <u>36 465</u> 30 995 | <u>42 999</u> 32 722 |
| 212-101-0500 | 7473-2010 12,5 | 3 | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 355</u> 28 205 | <u>33 444</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 944</u> 28 490 | <u>33 920</u> 28 490 | <u>40 312</u> 30 078 |

| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 239</u> 28 781 | <u>34 216</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 541</u> 29 078 | <u>34 517</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 163</u> 29 690 | <u>35 139</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 484</u> 30 006 | <u>35 460</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 239</u> 28 781 | <u>34 216</u> 28 781 | <u>40 624</u> 30 384 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 541</u> 29 078 | <u>34 517</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 849</u> 29 381 | <u>34 825</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 484</u> 30 006 | <u>35 460</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 812</u> 30 328 | <u>35 788</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 541</u> 29 078 | <u>34 517</u> 29 078 | <u>40 942</u> 30 698 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 849</u> 29 381 | <u>34 825</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |

| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 163</u> 29 690 | <u>35 139</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 812</u> 30 328 | <u>35 788</u> 30 328 | <u>42 284</u> 32 018 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 146</u> 30 658 | <u>36 123</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 849</u> 29 381 | <u>34 825</u> 29 381 | <u>41 267</u> 31 017 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 163</u> 29 690 | <u>35 139</u> 29 690 | <u>41 599</u> 31 344 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 484</u> 30 006 | <u>35 460</u> 30 006 | <u>41 938</u> 31 677 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 146</u> 30 658 | <u>36 123</u> 30 658 | <u>42 638</u> 32 366 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 489</u> 30 995 | <u>36 465</u> 30 995 | <u>42 999</u> 32 722 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 15 | 3 | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 076</u> 30 884 | <u>36 166</u> 30 884 | <u>42 467</u> 32 679 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 693</u> 31 196 | <u>36 669</u> 31 196 | <u>43 290</u> 33 009 |

| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 016</u> 31 514 | <u>36 993</u> 31 514 | <u>43 633</u> 33 345 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 346</u> 31 839 | <u>37 323</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 028</u> 32 509 | <u>38 004</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 379</u> 32 855 | <u>38 355</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 016</u> 31 514 | <u>36 993</u> 31 514 | <u>43 633</u> 33 345 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 346</u> 31 839 | <u>37 323</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 683</u> 32 171 | <u>37 660</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 379</u> 32 855 | <u>38 355</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 738</u> 33 209 | <u>38 714</u> 33 209 | <u>45 454</u> 35 138 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 346</u> 31 839 | <u>37 323</u> 31 839 | <u>43 982</u> 33 689 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 683</u> 32 171 | <u>37 660</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 |

| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 028</u> 32 509 | <u>38 004</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 738</u> 33 209 | <u>38 714</u> 33 209 | <u>45 454</u> 35 138 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 105</u> 33 569 | <u>39 081</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 683</u> 32 171 | <u>37 660</u> 32 171 | <u>44 338</u> 34 040 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 028</u> 32 509 | <u>38 004</u> 32 509 | <u>44 702</u> 34 399 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 379</u> 32 855 | <u>38 355</u> 32 855 | <u>45 074</u> 34 764 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 105</u> 33 569 | <u>39 081</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 479</u> 33 938 | <u>39 456</u> 33 938 | <u>46 239</u> 35 911 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 105</u> 33 569 | <u>39 081</u> 33 569 | <u>45 842</u> 35 520 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 479</u> 33 938 | <u>39 456</u> 33 938 | <u>46 239</u> 35 911 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 862</u> 34 315 | <u>39 839</u> 34 315 | <u>46 644</u> 36 310 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 254</u> 34 701 | <u>40 231</u> 34 701 | <u>47 059</u> 36 718 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 065</u> 35 499 | <u>41 041</u> 35 499 | <u>47 916</u> 37 562 |
| 212-101-0700 | 7473-2010 20 | 3 | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>40 636</u> 32 420 | <u>37 726</u> 32 420 | <u>44 100</u> 34 286 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 269</u> 32 747 | <u>38 245</u> 32 747 | <u>44 940</u> 34 632 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 609</u> 33 081 | <u>38 585</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 309</u> 33 770 | <u>39 285</u> 33 770 | <u>46 039</u> 35 714 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 670</u> 34 126 | <u>39 646</u> 34 126 | <u>46 421</u> 36 090 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 269</u> 32 747 | <u>38 245</u> 32 747 | <u>44 940</u> 34 632 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 609</u> 33 081 | <u>38 585</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 955</u> 33 422 | <u>38 931</u> 33 422 | <u>45 665</u> 35 346 |

| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 670</u> 34 126 | <u>39 646</u> 34 126 | <u>46 421</u> 36 090 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 039</u> 34 489 | <u>40 015</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 609</u> 33 081 | <u>38 585</u> 33 081 | <u>45 299</u> 34 985 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 955</u> 33 422 | <u>38 931</u> 33 422 | <u>45 665</u> 35 346 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 309</u> 33 770 | <u>39 285</u> 33 770 | <u>46 039</u> 35 714 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 039</u> 34 489 | <u>40 015</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 416</u> 34 860 | <u>40 392</u> 34 860 | <u>47 210</u> 36 866 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 039</u> 34 489 | <u>40 015</u> 34 489 | <u>46 811</u> 36 474 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 416</u> 34 860 | <u>40 392</u> 34 860 | <u>47 210</u> 36 866 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 801</u> 35 239 | <u>40 777</u> 35 239 | <u>47 617</u> 37 267 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 194</u> 35 626 | <u>41 170</u> 35 626 | <u>48 033</u> 37 677 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 007</u> 36 427 | <u>41 984</u> 36 427 | <u>48 893</u> 38 523 |
| 212-101-0800 | 7473-2010 22,5 | 3 | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>43 625</u> 35 362 | <u>40 715</u> 35 362 | <u>47 321</u> 37 455 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 288</u> 35 719 | <u>41 265</u> 35 719 | <u>48 193</u> 37 834 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 659</u> 36 083 | <u>41 635</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 422</u> 36 835 | <u>42 399</u> 36 835 | <u>49 394</u> 39 016 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 816</u> 37 223 | <u>42 793</u> 37 223 | <u>49 811</u> 39 427 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 288</u> 35 719 | <u>41 265</u> 35 719 | <u>48 193</u> 37 834 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 659</u> 36 083 | <u>41 635</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 037</u> 36 455 | <u>42 013</u> 36 455 | <u>48 985</u> 38 614 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 816</u> 37 223 | <u>42 793</u> 37 223 | <u>49 811</u> 39 427 |

| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 219</u> 37 619 | <u>43 195</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 659</u> 36 083 | <u>41 635</u> 36 083 | <u>48 585</u> 38 220 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 037</u> 36 455 | <u>42 013</u> 36 455 | <u>48 985</u> 38 614 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 422</u> 36 835 | <u>42 399</u> 36 835 | <u>49 394</u> 39 016 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 219</u> 37 619 | <u>43 195</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 630</u> 38 023 | <u>43 606</u> 38 023 | <u>50 673</u> 40 275 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 219</u> 37 619 | <u>43 195</u> 37 619 | <u>50 237</u> 39 846 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 630</u> 38 023 | <u>43 606</u> 38 023 | <u>50 673</u> 40 275 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 049</u> 38 437 | <u>44 026</u> 38 437 | <u>51 117</u> 40 712 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 479</u> 38 859 | <u>44 455</u> 38 859 | <u>51 572</u> 41 160 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 366</u> 39 732 | <u>45 342</u> 39 732 | <u>52 512</u> 42 085 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-0900 | 7473-2010 25 | 3 | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>46 048</u> 37 746 | <u>43 137</u> 37 746 | <u>49 861</u> 39 955 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 735</u> 38 127 | <u>43 711</u> 38 127 | <u>50 758</u> 40 359 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 991</u> 34 873 | <u>41 130</u> 35 428 | <u>53 636</u> 34 873 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 524</u> 35 395 | <u>41 671</u> 35 958 | <u>54 169</u> 35 395 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 293</u> 34 188 | <u>40 421</u> 34 732 | <u>52 938</u> 34 188 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 816</u> 34 700 | <u>40 952</u> 35 253 | <u>53 461</u> 34 700 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 346</u> 35 221 | <u>41 491</u> 35 781 | <u>53 992</u> 35 221 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 886</u> 35 750 | <u>42 039</u> 36 319 | <u>54 531</u> 35 750 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 688</u> 35 556 | <u>41 838</u> 36 122 | <u>54 333</u> 35 556 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 231</u> 36 089 | <u>42 390</u> 36 663 | <u>54 877</u> 36 089 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 783</u> 36 630 | <u>42 951</u> 37 213 | <u>55 429</u> 36 630 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 344</u> 37 179 | <u>43 520</u> 37 771 | <u>55 989</u> 37 179 |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>47 635</u> 39 308 | <u>44 725</u> 39 308 | <u>51 448</u> 41 518 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 338</u> 39 705 | <u>45 315</u> 39 705 | <u>52 362</u> 41 937 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 170</u> 40 524 | <u>46 146</u> 40 524 | <u>53 240</u> 42 802 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 599</u> 40 946 | <u>46 575</u> 40 946 | <u>53 693</u> 43 248 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 338</u> 39 705 | <u>45 315</u> 39 705 | <u>52 362</u> 41 937 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 750</u> 40 110 | <u>45 726</u> 40 110 | <u>52 797</u> 42 365 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 599</u> 40 946 | <u>46 575</u> 40 946 | <u>53 693</u> 43 248 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 037</u> 41 377 | <u>47 013</u> 41 377 | <u>54 156</u> 43 703 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 037</u> 41 377 | <u>47 013</u> 41 377 | <u>54 156</u> 43 703 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 484</u> 41 817 | <u>47 460</u> 41 817 | <u>54 628</u> 44 168 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 408</u> 42 726 | <u>48 384</u> 42 726 | <u>55 604</u> 45 128 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 885</u> 43 196 | <u>48 861</u> 43 196 | <u>56 108</u> 45 624 |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>50 295</u> 41 926 | <u>47 385</u> 41 926 | <u>54 294</u> 44 319 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 025</u> 42 350 | <u>48 002</u> 42 350 | <u>55 237</u> 44 767 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 913</u> 43 223 | <u>48 889</u> 43 223 | <u>56 175</u> 45 690 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 370</u> 43 673 | <u>49 346</u> 43 673 | <u>56 658</u> 46 166 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 025</u> 42 350 | <u>48 002</u> 42 350 | <u>55 237</u> 44 767 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 464</u> 42 782 | <u>48 441</u> 42 782 | <u>55 701</u> 45 224 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 370</u> 43 673 | <u>49 346</u> 43 673 | <u>56 658</u> 46 166 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 837</u> 44 133 | <u>49 813</u> 44 133 | <u>57 152</u> 46 652 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 837</u> 44 133 | <u>49 813</u> 44 133 | <u>57 152</u> 46 652 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 314</u> 44 602 | <u>50 290</u> 44 602 | <u>57 656</u> 47 148 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 299</u> 45 572 | <u>51 276</u> 45 572 | <u>58 697</u> 48 173 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 808</u> 46 073 | <u>51 784</u> 46 073 | <u>59 235</u> 48 702 |
| 212-101-1200 | 7473-2010 35 | 3 | | | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>52 206</u> 43 807 | <u>49 296</u> 43 807 | <u>56 303</u> 46 296 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 956</u> 44 250 | <u>49 932</u> 44 250 | <u>57 265</u> 46 764 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 883</u> 45 162 | <u>50 859</u> 45 162 | <u>58 245</u> 47 728 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 361</u> 45 633 | <u>51 337</u> 45 633 | <u>58 750</u> 48 225 |

| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 956</u> 44 250 | <u>49 932</u> 44 250 | <u>57 265</u> 46 764 |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 415</u> 44 701 | <u>50 391</u> 44 701 | <u>57 750</u> 47 241 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 361</u> 45 633 | <u>51 337</u> 45 633 | <u>58 750</u> 48 225 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 849</u> 46 113 | <u>51 825</u> 46 113 | <u>59 266</u> 48 732 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 849</u> 46 113 | <u>51 825</u> 46 113 | <u>59 266</u> 48 732 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 347</u> 46 604 | <u>52 324</u> 46 604 | <u>59 793</u> 49 251 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 376</u> 47 617 | <u>53 353</u> 47 617 | <u>60 880</u> 50 322 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 908</u> 48 140 | <u>53 884</u> 48 140 | <u>61 442</u> 50 875 |
| 212-101-1300 | 7473-2010 40 | 3 | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>54 204</u> 45 774 | <u>51 294</u> 45 774 | <u>58 402</u> 48 362 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 974</u> 46 236 | <u>51 950</u> 46 236 | <u>59 386</u> 48 850 |

| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 942</u> 47 189 | <u>52 919</u> 47 189 | <u>60 409</u> 49 858 |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 442</u> 47 681 | <u>53 418</u> 47 681 | <u>60 937</u> 50 377 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 974</u> 46 236 | <u>51 950</u> 46 236 | <u>59 386</u> 48 850 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 453</u> 46 708 | <u>52 430</u> 46 708 | <u>59 892</u> 49 349 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 442</u> 47 681 | <u>53 418</u> 47 681 | <u>60 937</u> 50 377 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 952</u> 48 183 | <u>53 928</u> 48 183 | <u>61 475</u> 50 907 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 952</u> 48 183 | <u>53 928</u> 48 183 | <u>61 475</u> 50 907 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 473</u> 48 695 | <u>54 449</u> 48 695 | <u>62 026</u> 51 449 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 548</u> 49 754 | <u>55 524</u> 49 754 | <u>63 162</u> 52 567 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 104</u> 50 301 | <u>56 080</u> 50 301 | <u>63 749</u> 53 145 |
| 212-101-1400 | 7473-2010 45 | 3 | | | | | |

| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>57 435</u> 48 953 | <u>54 525</u> 48 953 | <u>61 737</u> 51 645 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 237</u> 49 448 | <u>55 213</u> 49 448 | <u>62 755</u> 52 167 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 273</u> 50 468 | <u>56 249</u> 50 468 | <u>63 848</u> 53 242 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 807</u> 50 993 | <u>56 783</u> 50 993 | <u>64 411</u> 53 797 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 237</u> 49 448 | <u>55 213</u> 49 448 | <u>62 755</u> 52 167 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 750</u> 49 953 | <u>55 726</u> 49 953 | <u>63 296</u> 52 699 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 807</u> 50 993 | <u>56 783</u> 50 993 | <u>64 411</u> 53 797 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 352</u> 51 530 | <u>57 329</u> 51 530 | <u>64 987</u> 54 363 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 352</u> 51 530 | <u>57 329</u> 51 530 | <u>64 987</u> 54 363 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 909</u> 52 078 | <u>57 886</u> 52 078 | <u>65 574</u> 54 942 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>62 060</u> 53 210 | <u>59 036</u> 53 210 | <u>66 788</u> 56 136 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>62 654</u> 53 795 | <u>59 630</u> 53 795 | <u>67 415</u> 56 753 |
| 212-101-1500 | 3,5, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-1501 | 3,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 977</u> 22 913 | <u>28 067</u> 22 913 | <u>33 750</u> 24 099 |
| 212-101-1600 | 5, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-1601 | 5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 141</u> 24 058 | <u>29 231</u> 24 058 | <u>34 974</u> 25 304 |
| 212-101-1700 | 7,5, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>33 169</u> 25 070 | <u>30 259</u> 25 070 | <u>36 065</u> 26 377 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 726</u> 25 323 | <u>30 702</u> 25 323 | <u>36 824</u> 26 644 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 989</u> 25 581 | <u>30 965</u> 25 581 | <u>37 100</u> 26 916 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 256</u> 25 845 | <u>31 233</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 |

| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 809</u> 26 389 | <u>31 786</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 095</u> 26 670 | <u>32 071</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 989</u> 25 581 | <u>30 965</u> 25 581 | <u>37 100</u> 26 916 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 256</u> 25 845 | <u>31 233</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 530</u> 26 114 | <u>31 506</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 095</u> 26 670 | <u>32 071</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 386</u> 26 957 | <u>32 362</u> 26 957 | <u>38 570</u> 28 363 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 256</u> 25 845 | <u>31 233</u> 25 845 | <u>37 382</u> 27 193 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 530</u> 26 114 | <u>31 506</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 809</u> 26 389 | <u>31 786</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 386</u> 26 957 | <u>32 362</u> 26 957 | <u>38 570</u> 28 363 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 684</u> 27 250 | <u>32 660</u> 27 250 | <u>38 883</u> 28 671 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 530</u> 26 114 | <u>31 506</u> 26 114 | <u>37 670</u> 27 476 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 809</u> 26 389 | <u>31 786</u> 26 389 | <u>37 963</u> 27 766 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 095</u> 26 670 | <u>32 071</u> 26 670 | <u>38 263</u> 28 061 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 684</u> 27 250 | <u>32 660</u> 27 250 | <u>38 883</u> 28 671 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 988</u> 27 549 | <u>32 964</u> 27 549 | <u>39 203</u> 28 986 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 641</u> 28 487 | <u>33 731</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 234</u> 28 775 | <u>34 210</u> 28 775 | <u>40 618</u> 30 378 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 532</u> 29 069 | <u>34 508</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 836</u> 29 368 | <u>34 813</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |

| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 464</u> 29 987 | <u>35 441</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 789</u> 30 306 | <u>35 765</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 532</u> 29 069 | <u>34 508</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 836</u> 29 368 | <u>34 813</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 147</u> 29 674 | <u>35 124</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 789</u> 30 306 | <u>35 765</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 120</u> 30 632 | <u>36 096</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 836</u> 29 368 | <u>34 813</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 147</u> 29 674 | <u>35 124</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 464</u> 29 987 | <u>35 441</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 120</u> 30 632 | <u>36 096</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 458</u> 30 965 | <u>36 434</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 147</u> 29 674 | <u>35 124</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 464</u> 29 987 | <u>35 441</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 789</u> 30 306 | <u>35 765</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 458</u> 30 965 | <u>36 434</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 804</u> 31 305 | <u>36 780</u> 31 305 | <u>43 331</u> 33 049 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 641</u> 28 487 | <u>33 731</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 234</u> 28 775 | <u>34 210</u> 28 775 | <u>40 618</u> 30 378 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 532</u> 29 069 | <u>34 508</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 836</u> 29 368 | <u>34 813</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |

| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 464</u> 29 987 | <u>35 441</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 789</u> 30 306 | <u>35 765</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 532</u> 29 069 | <u>34 508</u> 29 069 | <u>40 933</u> 30 688 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 836</u> 29 368 | <u>34 813</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 147</u> 29 674 | <u>35 124</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 789</u> 30 306 | <u>35 765</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 120</u> 30 632 | <u>36 096</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 836</u> 29 368 | <u>34 813</u> 29 368 | <u>41 254</u> 31 005 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 147</u> 29 674 | <u>35 124</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 464</u> 29 987 | <u>35 441</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 120</u> 30 632 | <u>36 096</u> 30 632 | <u>42 609</u> 32 338 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 458</u> 30 965 | <u>36 434</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 147</u> 29 674 | <u>35 124</u> 29 674 | <u>41 583</u> 31 328 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 464</u> 29 987 | <u>35 441</u> 29 987 | <u>41 918</u> 31 657 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 789</u> 30 306 | <u>35 765</u> 30 306 | <u>42 260</u> 31 994 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 458</u> 30 965 | <u>36 434</u> 30 965 | <u>42 966</u> 32 690 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 804</u> 31 305 | <u>36 780</u> 31 305 | <u>43 331</u> 33 049 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 390</u> 31 193 | <u>36 480</u> 31 193 | <u>42 799</u> 33 005 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 010</u> 31 508 | <u>36 986</u> 31 508 | <u>43 626</u> 33 339 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 337</u> 31 829 | <u>37 313</u> 31 829 | <u>43 971</u> 33 679 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 670</u> 32 157 | <u>37 646</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 |

| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 358</u> 32 834 | <u>38 334</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 713</u> 33 184 | <u>38 689</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 337</u> 31 829 | <u>37 313</u> 31 829 | <u>43 971</u> 33 679 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 670</u> 32 157 | <u>37 646</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 010</u> 32 492 | <u>37 987</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 713</u> 33 184 | <u>38 689</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 075</u> 33 541 | <u>39 052</u> 33 541 | <u>45 811</u> 35 490 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 670</u> 32 157 | <u>37 646</u> 32 157 | <u>44 324</u> 34 026 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 010</u> 32 492 | <u>37 987</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 358</u> 32 834 | <u>38 334</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 075</u> 33 541 | <u>39 052</u> 33 541 | <u>45 811</u> 35 490 |

| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 446</u> 33 905 | <u>39 422</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 010</u> 32 492 | <u>37 987</u> 32 492 | <u>44 684</u> 34 381 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 358</u> 32 834 | <u>38 334</u> 32 834 | <u>45 052</u> 34 742 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 713</u> 33 184 | <u>38 689</u> 33 184 | <u>45 427</u> 35 112 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 446</u> 33 905 | <u>39 422</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 824</u> 34 278 | <u>39 801</u> 34 278 | <u>46 604</u> 36 270 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 446</u> 33 905 | <u>39 422</u> 33 905 | <u>46 203</u> 35 875 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 824</u> 34 278 | <u>39 801</u> 34 278 | <u>46 604</u> 36 270 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 211</u> 34 659 | <u>40 188</u> 34 659 | <u>47 013</u> 36 673 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 607</u> 35 048 | <u>40 583</u> 35 048 | <u>47 432</u> 37 085 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 425</u> 35 854 | <u>41 402</u> 35 854 | <u>48 298</u> 37 937 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>40 966</u> 32 744 | <u>38 056</u> 32 744 | <u>44 449</u> 34 629 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 602</u> 33 075 | <u>38 578</u> 33 075 | <u>45 292</u> 34 978 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 945</u> 33 412 | <u>38 921</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 652</u> 34 108 | <u>39 628</u> 34 108 | <u>46 402</u> 36 071 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 017</u> 34 467 | <u>39 993</u> 34 467 | <u>46 788</u> 36 451 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 602</u> 33 075 | <u>38 578</u> 33 075 | <u>45 292</u> 34 978 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 945</u> 33 412 | <u>38 921</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 295</u> 33 757 | <u>39 271</u> 33 757 | <u>46 024</u> 35 700 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 017</u> 34 467 | <u>39 993</u> 34 467 | <u>46 788</u> 36 451 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 389</u> 34 834 | <u>40 366</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 945</u> 33 412 | <u>38 921</u> 33 412 | <u>45 654</u> 35 335 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 295</u> 33 757 | <u>39 271</u> 33 757 | <u>46 024</u> 35 700 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 652</u> 34 108 | <u>39 628</u> 34 108 | <u>46 402</u> 36 071 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 389</u> 34 834 | <u>40 366</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 770</u> 35 208 | <u>40 746</u> 35 208 | <u>47 584</u> 37 235 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 389</u> 34 834 | <u>40 366</u> 34 834 | <u>47 182</u> 36 839 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 770</u> 35 208 | <u>40 746</u> 35 208 | <u>47 584</u> 37 235 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 159</u> 35 591 | <u>41 135</u> 35 591 | <u>47 996</u> 37 640 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 556</u> 35 982 | <u>41 532</u> 35 982 | <u>48 416</u> 38 053 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 377</u> 36 791 | <u>42 354</u> 36 791 | <u>49 285</u> 38 909 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | | | |

| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>43 985</u> 35 715 | <u>41 074</u> 35 715 | <u>47 701</u> 37 830 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 651</u> 36 076 | <u>41 628</u> 36 076 | <u>48 577</u> 38 212 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 025</u> 36 444 | <u>42 002</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 797</u> 37 203 | <u>42 773</u> 37 203 | <u>49 790</u> 39 406 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 194</u> 37 595 | <u>43 171</u> 37 595 | <u>50 212</u> 39 821 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 651</u> 36 076 | <u>41 628</u> 36 076 | <u>48 577</u> 38 212 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 025</u> 36 444 | <u>42 002</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 407</u> 36 820 | <u>42 383</u> 36 820 | <u>49 378</u> 39 000 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 194</u> 37 595 | <u>43 171</u> 37 595 | <u>50 212</u> 39 821 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 601</u> 37 995 | <u>43 577</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 025</u> 36 444 | <u>42 002</u> 36 444 | <u>48 973</u> 38 602 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 407</u> 36 820 | <u>42 383</u> 36 820 | <u>49 378</u> 39 000 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 797</u> 37 203 | <u>42 773</u> 37 203 | <u>49 790</u> 39 406 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 601</u> 37 995 | <u>43 577</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 016</u> 38 403 | <u>43 992</u> 38 403 | <u>51 082</u> 40 677 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 601</u> 37 995 | <u>43 577</u> 37 995 | <u>50 642</u> 40 245 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 016</u> 38 403 | <u>43 992</u> 38 403 | <u>51 082</u> 40 677 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 440</u> 38 821 | <u>44 416</u> 38 821 | <u>51 531</u> 41 119 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 873</u> 39 248 | <u>44 850</u> 39 248 | <u>51 990</u> 41 571 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 770</u> 40 129 | <u>45 746</u> 40 129 | <u>52 939</u> 42 506 |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>46 431</u> 38 123 | <u>43 521</u> 38 123 | <u>50 267</u> 40 355 |

| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 122</u> 38 508 | <u>44 099</u> 38 508 | <u>51 168</u> 40 763 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 929</u> 39 302 | <u>44 905</u> 39 302 | <u>52 022</u> 41 603 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 345</u> 39 711 | <u>45 321</u> 39 711 | <u>52 463</u> 42 036 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 122</u> 38 508 | <u>44 099</u> 38 508 | <u>51 168</u> 40 763 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 521</u> 38 901 | <u>44 498</u> 38 901 | <u>51 591</u> 41 178 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 345</u> 39 711 | <u>45 321</u> 39 711 | <u>52 463</u> 42 036 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 769</u> 40 129 | <u>45 746</u> 40 129 | <u>52 912</u> 42 479 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 769</u> 40 129 | <u>45 746</u> 40 129 | <u>52 912</u> 42 479 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 203</u> 40 556 | <u>46 180</u> 40 556 | <u>53 371</u> 42 931 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 099</u> 41 438 | <u>47 075</u> 41 438 | <u>54 319</u> 43 864 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 562</u> 41 893 | <u>47 538</u> 41 893 | <u>54 809</u> 44 346 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-2400 | 27,5, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>48 034</u> 39 701 | <u>45 124</u> 39 701 | <u>51 870</u> 41 933 |
| 212-101-2500 | 30, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>50 721</u> 42 346 | <u>47 811</u> 42 346 | <u>54 745</u> 44 762 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 456</u> 42 773 | <u>48 432</u> 42 773 | <u>55 692</u> 45 215 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 352</u> 43 655 | <u>49 328</u> 43 655 | <u>56 639</u> 46 147 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 814</u> 44 110 | <u>49 790</u> 44 110 | <u>57 127</u> 46 627 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 456</u> 42 773 | <u>48 432</u> 42 773 | <u>55 692</u> 45 215 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 899</u> 43 210 | <u>48 875</u> 43 210 | <u>56 160</u> 45 676 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 814</u> 44 110 | <u>49 790</u> 44 110 | <u>57 127</u> 46 627 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 285</u> 44 574 | <u>50 262</u> 44 574 | <u>57 626</u> 47 118 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 285</u> 44 574 | <u>50 262</u> 44 574 | <u>57 626</u> 47 118 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 767</u> 45 049 | <u>50 744</u> 45 049 | <u>58 135</u> 47 620 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 762</u> 46 028 | <u>51 739</u> 46 028 | <u>59 187</u> 48 655 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 276</u> 46 534 | <u>52 253</u> 46 534 | <u>59 730</u> 49 189 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>52 651</u> 44 245 | <u>49 741</u> 44 245 | <u>56 773</u> 46 759 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 405</u> 44 692 | <u>50 382</u> 44 692 | <u>57 740</u> 47 231 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 342</u> 45 614 | <u>51 318</u> 45 614 | <u>58 730</u> 48 205 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 824</u> 46 089 | <u>51 801</u> 46 089 | <u>59 240</u> 48 707 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 405</u> 44 692 | <u>50 382</u> 44 692 | <u>57 740</u> 47 231 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>53 869</u> 45 148 | <u>50 845</u> 45 148 | <u>58 230</u> 47 713 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 824</u> 46 089 | <u>51 801</u> 46 089 | <u>59 240</u> 48 707 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 317</u> 46 574 | <u>52 294</u> 46 574 | <u>59 761</u> 49 220 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 317</u> 46 574 | <u>52 294</u> 46 574 | <u>59 761</u> 49 220 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 821</u> 47 070 | <u>52 797</u> 47 070 | <u>60 293</u> 49 743 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 860</u> 48 093 | <u>53 837</u> 48 093 | <u>61 392</u> 50 825 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 397</u> 48 621 | <u>54 374</u> 48 621 | <u>61 959</u> 51 383 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>54 669</u> 46 231 | <u>51 759</u> 46 231 | <u>58 893</u> 48 845 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 444</u> 46 698 | <u>52 420</u> 46 698 | <u>59 882</u> 49 339 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 422</u> 47 661 | <u>53 398</u> 47 661 | <u>60 915</u> 50 356 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 926</u> 48 158 | <u>53 903</u> 48 158 | <u>61 448</u> 50 881 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 444</u> 46 698 | <u>52 420</u> 46 698 | <u>59 882</u> 49 339 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>55 928</u> 47 175 | <u>52 904</u> 47 175 | <u>60 393</u> 49 842 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>56 926</u> 48 158 | <u>53 903</u> 48 158 | <u>61 448</u> 50 881 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 441</u> 48 665 | <u>54 418</u> 48 665 | <u>61 993</u> 51 416 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 441</u> 48 665 | <u>54 418</u> 48 665 | <u>61 993</u> 51 416 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>57 967</u> 49 182 | <u>54 944</u> 49 182 | <u>62 548</u> 51 963 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 054</u> 50 252 | <u>56 030</u> 50 252 | <u>63 696</u> 53 093 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 615</u> 50 804 | <u>56 591</u> 50 804 | <u>64 289</u> 53 676 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>57 932</u> 49 443 | <u>55 022</u> 49 443 | <u>62 262</u> 52 162 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 739</u> 49 942 | <u>55 716</u> 49 942 | <u>63 285</u> 52 688 |

| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 786</u> 50 972 | <u>56 762</u> 50 972 | <u>64 389</u> 53 775 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 325</u> 51 503 | <u>57 302</u> 51 503 | <u>64 958</u> 54 335 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>58 739</u> 49 942 | <u>55 716</u> 49 942 | <u>63 285</u> 52 688 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>59 257</u> 50 452 | <u>56 234</u> 50 452 | <u>63 831</u> 53 226 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 325</u> 51 503 | <u>57 302</u> 51 503 | <u>64 958</u> 54 335 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 876</u> 52 045 | <u>57 852</u> 52 045 | <u>65 539</u> 54 907 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>60 876</u> 52 045 | <u>57 852</u> 52 045 | <u>65 539</u> 54 907 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>61 438</u> 52 599 | <u>58 415</u> 52 599 | <u>66 133</u> 55 491 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>62 600</u> 53 742 | <u>59 577</u> 53 742 | <u>67 358</u> 56 697 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>63 200</u> 54 333 | <u>60 177</u> 54 333 | <u>67 991</u> 57 320 |

212-102.

| | | | | | | - | - | - | - |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 414</u> 22 686 | <u>33 508</u> 23 860 | <u>33 508</u> 23 860 | <u>32 437</u> 22 686 | <u>33 508</u> 23 860 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 567</u> 23 820 | <u>34 720</u> 25 053 | <u>34 720</u> 25 053 | <u>33 589</u> 23 820 | <u>34 720</u> 25 053 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 584</u> 24 821 | <u>35 800</u> 26 116 | <u>35 800</u> 26 116 | <u>34 606</u> 24 821 | <u>35 800</u> 26 116 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 022</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>38 044</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 022</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>38 044</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 743</u> 30 884 | <u>42 467</u> 32 679 | <u>42 467</u> 32 679 | <u>40 766</u> 30 884 | <u>42 467</u> 32 679 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 304</u> 32 420 | <u>44 100</u> 34 286 | <u>44 100</u> 34 286 | <u>42 326</u> 32 420 | <u>44 100</u> 34 286 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 293</u> 35 362 | <u>47 321</u> 37 455 | <u>47 321</u> 37 455 | <u>45 315</u> 35 362 | <u>47 321</u> 37 455 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 715</u> 37 746 | <u>49 861</u> 39 955 | <u>49 861</u> 39 955 | <u>47 737</u> 37 746 | <u>49 861</u> 39 955 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 302</u> 39 308 | <u>51 448</u> 41 518 | <u>51 448</u> 41 518 | <u>49 325</u> 39 308 | <u>51 448</u> 41 518 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 962</u> 41 926 | <u>54 294</u> 44 319 | <u>54 294</u> 44 319 | <u>51 985</u> 41 926 | <u>54 294</u> 44 319 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 645</u> 22 913 | <u>33 750</u> 24 099 | <u>33 750</u> 24 099 | <u>32 667</u> 22 913 | <u>33 750</u> 24 099 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 809</u> 24 058 | <u>34 974</u> 25 304 | <u>34 974</u> 25 304 | <u>33 831</u> 24 058 | <u>34 974</u> 25 304 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 836</u> 25 070 | <u>36 065</u> 26 377 | <u>36 065</u> 26 377 | <u>34 859</u> 25 070 | <u>36 065</u> 26 377 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 308</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>38 331</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 308</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>38 331</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 |
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 057</u> 31 193 | <u>42 799</u> 33 005 | <u>42 799</u> 33 005 | <u>41 080</u> 31 193 | <u>42 799</u> 33 005 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 633</u> 32 744 | <u>44 449</u> 34 629 | <u>44 449</u> 34 629 | <u>42 656</u> 32 744 | <u>44 449</u> 34 629 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 652</u> 35 715 | <u>47 701</u> 37 830 | <u>47 701</u> 37 830 | <u>45 675</u> 35 715 | <u>47 701</u> 37 830 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 098</u> 38 123 | <u>50 267</u> 40 355 | <u>50 267</u> 40 355 | <u>48 121</u> 38 123 | <u>50 267</u> 40 355 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 702</u> 39 701 | <u>51 870</u> 41 933 | <u>51 870</u> 41 933 | <u>49 724</u> 39 701 | <u>51 870</u> 41 933 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 388</u> 42 346 | <u>54 745</u> 44 762 | <u>54 745</u> 44 762 | <u>52 411</u> 42 346 | <u>54 745</u> 44 762 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 508</u> 23 860 | <u>27 928</u> 22 686 | <u>33 508</u> 23 860 | <u>33 630</u> 23 860 | <u>32 437</u> 22 686 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 720</u> 25 053 | <u>29 081</u> 23 820 | <u>34 720</u> 25 053 | <u>34 842</u> 25 053 | <u>33 589</u> 23 820 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 800</u> 26 116 | <u>30 098</u> 24 821 | <u>35 800</u> 26 116 | <u>35 922</u> 26 116 | <u>34 606</u> 24 821 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>33 536</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>39 641</u> 29 777 | <u>38 044</u> 28 205 |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>33 536</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 | <u>39 641</u> 29 777 | <u>38 044</u> 28 205 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 467</u> 32 679 | <u>36 257</u> 30 884 | <u>42 467</u> 32 679 | <u>42 589</u> 32 679 | <u>40 766</u> 30 884 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 100</u> 34 286 | <u>37 818</u> 32 420 | <u>44 100</u> 34 286 | <u>44 222</u> 34 286 | <u>42 326</u> 32 420 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 321</u> 37 455 | <u>40 807</u> 35 362 | <u>47 321</u> 37 455 | <u>47 442</u> 37 455 | <u>45 315</u> 35 362 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>49 861</u> 39 955 | <u>43 229</u> 37 746 | <u>49 861</u> 39 955 | <u>49 982</u> 39 955 | <u>47 737</u> 37 746 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 448</u> 41 518 | <u>44 816</u> 39 308 | <u>51 448</u> 41 518 | <u>51 570</u> 41 518 | <u>49 325</u> 39 308 |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 294</u> 44 319 | <u>47 476</u> 41 926 | <u>54 294</u> 44 319 | <u>54 416</u> 44 319 | <u>51 985</u> 41 926 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 750</u> 24 099 | <u>28 159</u> 22 913 | <u>33 750</u> 24 099 | <u>33 872</u> 24 099 | <u>32 667</u> 22 913 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 974</u> 25 304 | <u>29 323</u> 24 058 | <u>34 974</u> 25 304 | <u>35 096</u> 25 304 | <u>33 831</u> 24 058 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 065</u> 26 377 | <u>30 350</u> 25 070 | <u>36 065</u> 26 377 | <u>36 187</u> 26 377 | <u>34 859</u> 25 070 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>33 822</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>39 944</u> 30 075 | <u>38 331</u> 28 487 |

| | | | | | - | - | - | - | - |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>33 822</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 | <u>39 944</u> 30 075 | <u>38 331</u> 28 487 |
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 799</u> 33 005 | <u>36 571</u> 31 193 | <u>42 799</u> 33 005 | <u>42 921</u> 33 005 | <u>41 080</u> 31 193 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 449</u> 34 629 | <u>38 147</u> 32 744 | <u>44 449</u> 34 629 | <u>44 570</u> 34 629 | <u>42 656</u> 32 744 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 701</u> 37 830 | <u>41 166</u> 35 715 | <u>47 701</u> 37 830 | <u>47 823</u> 37 830 | <u>45 675</u> 35 715 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 267</u> 40 355 | <u>43 612</u> 38 123 | <u>50 267</u> 40 355 | <u>50 388</u> 40 355 | <u>48 121</u> 38 123 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>51 870</u> 41 933 | <u>45 216</u> 39 701 | <u>51 870</u> 41 933 | <u>51 992</u> 41 933 | <u>49 724</u> 39 701 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>54 745</u> 44 762 | <u>47 902</u> 42 346 | <u>54 745</u> 44 762 | <u>54 866</u> 44 762 | <u>52 411</u> 42 346 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 747</u> 22 686 | <u>27 837</u> 22 686 | <u>33 508</u> 23 860 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 899</u> 23 820 | <u>28 989</u> 23 820 | <u>34 720</u> 25 053 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 917</u> 24 821 | <u>30 006</u> 24 821 | <u>35 800</u> 26 116 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 355</u> 28 205 | <u>33 444</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 355</u> 28 205 | <u>33 444</u> 28 205 | <u>39 519</u> 29 777 |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 076</u> 30 884 | <u>36 166</u> 30 884 | <u>42 467</u> 32 679 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 636</u> 32 420 | <u>37 726</u> 32 420 | <u>44 100</u> 34 286 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 625</u> 35 362 | <u>40 715</u> 35 362 | <u>47 321</u> 37 455 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 048</u> 37 746 | <u>43 137</u> 37 746 | <u>49 861</u> 39 955 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 635</u> 39 308 | <u>44 725</u> 39 308 | <u>51 448</u> 41 518 |

| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 295</u> 41 926 | <u>47 385</u> 41 926 | <u>54 294</u> 44 319 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 977</u> 22 913 | <u>28 067</u> 22 913 | <u>33 750</u> 24 099 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 141</u> 24 058 | <u>29 231</u> 24 058 | <u>34 974</u> 25 304 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 169</u> 25 070 | <u>30 259</u> 25 070 | <u>36 065</u> 26 377 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 641</u> 28 487 | <u>33 731</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 641</u> 28 487 | <u>33 731</u> 28 487 | <u>39 822</u> 30 075 |
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 390</u> 31 193 | <u>36 480</u> 31 193 | <u>42 799</u> 33 005 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 966</u> 32 744 | <u>38 056</u> 32 744 | <u>44 449</u> 34 629 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 985</u> 35 715 | <u>41 074</u> 35 715 | <u>47 701</u> 37 830 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>46 431</u> 38 123 | <u>43 521</u> 38 123 | <u>50 267</u> 40 355 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>48 034</u> 39 701 | <u>45 124</u> 39 701 | <u>51 870</u> 41 933 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>50 721</u> 42 346 | <u>47 811</u> 42 346 | <u>54 745</u> 44 762 |

212-103.

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-103-0100 | | | | | | | | | |
| 212-103-0101 | | | 2 | 1 | <u>796</u> 786 | <u>796</u> 786 | <u>796</u> 786 | <u>796</u> 786 | <u>796</u> 786 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 212-103-0100 | | | | | | | | | |
| 212-103-0101 | | | 2 | 1 | $\frac{796}{786}$ | $\frac{796}{786}$ | $\frac{796}{786}$ | $\frac{796}{786}$ | $\frac{796}{786}$ |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | , | | | |
| 212-103-0100 | | | | | | | |
| 212-103-0101 | | | 2 | 1 | $\frac{796}{786}$ | $\frac{796}{786}$ | $\frac{796}{786}$ |

212-2.
212-201.

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | , | . |
| 212-201-0100 | 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-201-0103 | D1200, B7,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>25 123</u> 23 661 |
| 212-201-0104 | D1800, B10 | 3 | 1 | 1800 | <u>26 615</u> 24 554 |
| 212-201-0105 | D1800, B15 | 3 | 1 | 1800 | <u>27 609</u> 25 536 |

212-202.

| 212-202-0100 | 51263-2008 | 3 | | | |
|--------------|------------|---|---|-----|-------------------------|
| 212-202-0101 | D160 | 3 | 1 | 135 | <u>24 883</u> 24 449 |
| 212-202-0102 | D180 | 3 | 1 | 160 | <u>25 899</u> 25 427 |
| 212-202-0103 | D200 | 3 | 1 | 180 | <u>26 949</u> 26 444 |
| 212-202-0105 | D250 | 3 | 1 | 225 | <u>28 334</u> 27 766 |
| 212-202-0106 | D300 | 3 | 1 | 265 | <u>29 781</u> 29 155 |
| 212-202-0107 | D350 | 3 | 1 | 310 | <u>31 303</u> 30 612 |
| 212-202-0108 | D400 | 3 | 1 | 350 | <u>32 893</u> 32 143 |

212-3.
212-301.

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|
| | | | | , | . |
| 212-301-0100 | | 3 | 1 | 2100 | |
| 212-301-0101 | | 3 | 1 | 2100 | <u>50 569</u> 48 184 |

212-4.
212-401.

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>23 089</u> 20 591 | <u>30 551</u> 21 710 | <u>30 551</u> 21 710 | <u>29 526</u> 20 591 | <u>30 551</u> 21 710 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>24 327</u> 21 810 | <u>31 846</u> 22 984 | <u>31 846</u> 22 984 | <u>30 765</u> 21 810 | <u>31 846</u> 22 984 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>26 006</u> 23 463 | <u>33 585</u> 24 696 | <u>33 585</u> 24 696 | <u>32 444</u> 23 463 | <u>33 585</u> 24 696 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 387</u> 24 821 | <u>35 028</u> 26 116 | <u>35 028</u> 26 116 | <u>33 824</u> 24 821 | <u>35 028</u> 26 116 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 529</u> 25 946 | <u>36 223</u> 27 292 | <u>36 223</u> 27 292 | <u>34 967</u> 25 946 | <u>36 223</u> 27 292 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 427</u> 27 814 | <u>38 175</u> 29 214 | <u>33 704</u> 29 214 | <u>36 864</u> 27 814 | <u>38 175</u> 29 214 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>32 701</u> 30 052 | <u>40 506</u> 31 508 | <u>40 506</u> 31 508 | <u>39 138</u> 30 052 | <u>40 506</u> 31 508 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>34 094</u> 31 423 | <u>41 958</u> 32 938 | <u>41 958</u> 32 938 | <u>40 531</u> 31 423 | <u>41 958</u> 32 938 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>35 552</u> 32 858 | <u>43 478</u> 34 433 | <u>43 478</u> 34 433 | <u>41 989</u> 32 858 | <u>43 478</u> 34 433 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>38 026</u> 35 293 | <u>46 016</u> 36 931 | <u>46 016</u> 36 931 | <u>44 463</u> 35 293 | <u>46 016</u> 36 931 |
| 212-401-0200 | - 28013-98 | 3 | | | | | | | |
| 212-401-0300 | 28013-98 - | 3 | | | | | | | |
| 212-401-0303 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>20 233</u> 17 648 | <u>27 985</u> 16 447 | <u>33 382</u> 16 447 | <u>28 732</u> 16 447 | <u>33 382</u> 16 447 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 551</u> 21 710 | <u>25 393</u> 20 591 | <u>30 551</u> 21 710 | <u>30 662</u> 21 710 | <u>29 526</u> 20 591 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>31 846</u> 22 984 | <u>26 632</u> 21 810 | <u>31 846</u> 22 984 | <u>31 958</u> 22 984 | <u>30 765</u> 21 810 |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>33 585</u> 24 696 | <u>28 311</u> 23 463 | <u>33 585</u> 24 696 | <u>33 696</u> 24 696 | <u>32 444</u> 23 463 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>35 028</u> 26 116 | <u>29 691</u> 24 821 | <u>35 028</u> 26 116 | <u>35 139</u> 26 116 | <u>33 824</u> 24 821 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>36 223</u> 27 292 | <u>30 834</u> 25 946 | <u>36 223</u> 27 292 | <u>36 335</u> 27 292 | <u>34 967</u> 25 946 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>38 175</u> 29 214 | <u>32 731</u> 27 814 | <u>38 175</u> 29 214 | <u>38 287</u> 29 214 | <u>36 864</u> 27 814 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>40 506</u> 31 508 | <u>35 005</u> 30 052 | <u>40 506</u> 31 508 | <u>40 618</u> 31 508 | <u>39 138</u> 30 052 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>41 958</u> 32 938 | <u>36 399</u> 31 423 | <u>41 958</u> 32 938 | <u>42 070</u> 32 938 | <u>40 531</u> 31 423 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>43 478</u> 34 433 | <u>37 856</u> 32 858 | <u>43 478</u> 34 433 | <u>43 590</u> 34 433 | <u>41 989</u> 32 858 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>46 016</u> 36 931 | <u>40 331</u> 35 293 | <u>46 016</u> 36 931 | <u>46 128</u> 36 931 | <u>44 463</u> 35 293 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-401-0200 | - 28013-98 | 3 | | | | | | | |
| 212-401-0300 | 28013-98 - | 3 | | | | | | | |
| 212-401-0303 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>33 382</u> 16 447 | <u>21 008</u> 16 447 | <u>33 382</u> 16 447 | <u>33 382</u> 16 447 | <u>28 483</u> 16 447 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 977</u> 20 591 | <u>25 309</u> 20 591 | <u>30 551</u> 21 710 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 216</u> 21 810 | <u>26 548</u> 21 810 | <u>31 846</u> 22 984 |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 895</u> 23 463 | <u>28 227</u> 23 463 | <u>33 585</u> 24 696 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>32 275</u> 24 821 | <u>29 607</u> 24 821 | <u>35 028</u> 26 116 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>33 418</u> 25 946 | <u>30 750</u> 25 946 | <u>36 223</u> 27 292 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>35 315</u> 27 814 | <u>32 647</u> 27 814 | <u>38 175</u> 29 214 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>37 589</u> 30 052 | <u>34 921</u> 30 052 | <u>40 506</u> 31 508 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>38 982</u> 31 423 | <u>36 315</u> 31 423 | <u>41 958</u> 32 938 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>40 440</u> 32 858 | <u>37 773</u> 32 858 | <u>43 478</u> 34 433 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>42 914</u> 35 293 | <u>40 247</u> 35 293 | <u>46 016</u> 36 931 |
| 212-401-0200 | - 28013-98 | 3 | | | | | |
| 212-401-0300 | 28013-98 - | 3 | | | | | |
| 212-401-0303 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>24 495</u> 16 447 | <u>21 354</u> 16 447 | <u>33 382</u> 16 447 |

212-402.

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-402-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | |
| 212-402-0101 | 1:1 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 551</u> 25 005 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 |
| 212-402-0102 | 1:2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 647</u> 24 116 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 |
| 212-402-0103 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 896</u> 22 392 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 |
| 212-402-0105 | 1:2,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 314</u> 21 819 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 |
| 212-402-0106 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 312</u> 21 818 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 |
| 212-402-0107 | - 1:1:6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 692</u> 22 191 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | <u>27 458</u> 24 575 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 |
| 212-402-0109 | 1:2:5 | 3 | 1 | 2200 | <u>40 802</u> 37 322 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 |
| 212-402-0110 | 1:3 | 3 | 1 | 1900 | <u>37 492</u> 34 451 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 |
| 212-402-0200 | 28013-98 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-402-0201 | , (0,7) | | 1 | 1 | $\frac{668}{656}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0202 | , (1,8) | | 1 | 1 | $\frac{668}{656}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0203 | , (3) | | 1 | 1 | $\frac{668}{656}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0204 | , (5) | | 1 | 1 | $\frac{668}{656}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-402-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | |
| 212-402-0101 | 1:1 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 |
| 212-402-0102 | 1:2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 |
| 212-402-0103 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 |
| 212-402-0105 | 1:2,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 |
| 212-402-0106 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 |
| 212-402-0107 | - 1:1:6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 |
| 212-402-0109 | 1:2:5 | 3 | 1 | 2200 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 |
| 212-402-0110 | 1:3 | 3 | 1 | 1900 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 |
| 212-402-0200 | 28013-98 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 212-402-0201 | , (0,7) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0202 | , (1,8) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0203 | , (3) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0204 | , (5) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-402-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | |
| 212-402-0101 | 1:1 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 | <u>25 486</u> 21 098 |
| 212-402-0102 | 1:2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 | <u>24 720</u> 20 347 |
| 212-402-0103 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 | <u>23 237</u> 18 893 |
| 212-402-0105 | 1:2,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 | <u>22 744</u> 18 410 |
| 212-402-0106 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 | <u>22 742</u> 18 409 |
| 212-402-0107 | - 1:1:6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 | <u>23 064</u> 18 724 |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 | <u>24 289</u> 20 735 |
| 212-402-0109 | 1:2:5 | 3 | 1 | 2200 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 | <u>35 755</u> 31 490 |
| 212-402-0110 | 1:3 | 3 | 1 | 1900 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 | <u>32 789</u> 29 068 |
| 212-402-0200 | 28013-98 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | , | | | |
| 212-402-0201 | , (0,7) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0202 | , (1,8) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0203 | , (3) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0204 | , (5) | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |

212-5.
212-501.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>28 109</u> 27 101 | <u>29 567</u> 27 101 | <u>30 278</u> 27 101 | <u>29 567</u> 27 101 | <u>29 567</u> 27 101 | |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>27 922</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>30 091</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>27 922</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>30 091</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>27 922</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>30 091</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>28 752</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>28 752</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>28 752</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>28 752</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>28 752</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>28 752</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0300 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-501-0301 | , I | | 1 | 1000 | <u>31 086</u> 30 031 | <u>32 544</u> 30 031 | <u>33 255</u> 30 031 | <u>32 544</u> 30 031 | <u>32 544</u> 30 031 |
| 212-501-0302 | , II | | 1 | 1000 | <u>30 517</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 | <u>32 686</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 |
| 212-501-0304 | , II | | 1 | 1000 | <u>30 517</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 | <u>32 686</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>25 284</u> 24 321 | <u>26 742</u> 24 321 | <u>27 453</u> 24 321 | <u>26 742</u> 24 321 | <u>26 742</u> 24 321 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>25 134</u> 24 173 | <u>26 592</u> 24 173 | <u>27 303</u> 24 173 | <u>26 592</u> 24 173 | <u>26 592</u> 24 173 |
| 212-501-0500 | 1225-2019 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-501-0501 | I | | 1 | 1000 | <u>25 638</u> 24 669 | <u>27 096</u> 24 669 | <u>27 807</u> 24 669 | <u>27 096</u> 24 669 | <u>27 096</u> 24 669 | |
| 212-501-0600 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0601 | I | | 1 | 1000 | <u>25 775</u> 24 804 | <u>27 233</u> 24 804 | <u>27 945</u> 24 804 | <u>27 233</u> 24 804 | <u>27 233</u> 24 804 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | , | | | | | |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-501-0101 | I | | 1 | 1000 | <u>30 278</u> 27 101 | <u>28 610</u> 27 101 | <u>29 729</u> 27 101 | <u>29 567</u> 27 101 | <u>29 567</u> 27 101 |
| 212-501-0102 | II | | 1 | 1000 | <u>30 091</u> 26 917 | <u>28 423</u> 26 917 | <u>29 543</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 |
| 212-501-0103 | I | | 1 | 1000 | <u>30 091</u> 26 917 | <u>28 423</u> 26 917 | <u>29 543</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>30 091</u> 26 917 | <u>28 423</u> 26 917 | <u>29 543</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>29 253</u> 27 734 | <u>30 373</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>29 253</u> 27 734 | <u>30 373</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>29 253</u> 27 734 | <u>30 373</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>29 253</u> 27 734 | <u>30 373</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>29 253</u> 27 734 | <u>30 373</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>30 921</u> 27 734 | <u>29 253</u> 27 734 | <u>30 373</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0300 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-501-0301 | , I | | 1 | 1000 | <u>33 255</u> 30 031 | <u>31 587</u> 30 031 | <u>32 706</u> 30 031 | <u>32 544</u> 30 031 | <u>32 544</u> 30 031 |
| 212-501-0302 | , II | | 1 | 1000 | <u>32 686</u> 29 471 | <u>31 018</u> 29 471 | <u>32 138</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-501-0304 | , II | | 1 | 1000 | <u>32 686</u> 29 471 | <u>31 018</u> 29 471 | <u>32 138</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>27 453</u> 24 321 | <u>25 785</u> 24 321 | <u>26 905</u> 24 321 | <u>26 742</u> 24 321 | <u>26 742</u> 24 321 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>27 303</u> 24 173 | <u>25 635</u> 24 173 | <u>26 755</u> 24 173 | <u>26 592</u> 24 173 | <u>26 592</u> 24 173 |
| 212-501-0500 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-501-0501 | I | | 1 | 1000 | <u>27 807</u> 24 669 | <u>26 139</u> 24 669 | <u>27 258</u> 24 669 | <u>27 096</u> 24 669 | <u>27 096</u> 24 669 |
| 212-501-0600 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-501-0601 | I | | 1 | 1000 | <u>27 945</u> 24 804 | <u>26 276</u> 24 804 | <u>27 396</u> 24 804 | <u>27 233</u> 24 804 | <u>27 233</u> 24 804 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>29 201</u> 27 101 | <u>28 571</u> 27 101 | <u>29 567</u> 27 101 |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>29 014</u> 26 917 | <u>28 384</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>29 014</u> 26 917 | <u>28 384</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>29 014</u> 26 917 | <u>28 384</u> 26 917 | <u>29 380</u> 26 917 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>29 844</u> 27 734 | <u>29 214</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>29 844</u> 27 734 | <u>29 214</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>29 844</u> 27 734 | <u>29 214</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>29 844</u> 27 734 | <u>29 214</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>29 844</u> 27 734 | <u>29 214</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>29 844</u> 27 734 | <u>29 214</u> 27 734 | <u>30 210</u> 27 734 |
| 212-501-0300 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-501-0301 | , I | | 1 | 1000 | <u>32 178</u> 30 031 | <u>31 548</u> 30 031 | <u>32 544</u> 30 031 |
| 212-501-0302 | , II | | 1 | 1000 | <u>31 609</u> 29 471 | <u>30 979</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 |
| 212-501-0304 | , II | | 1 | 1000 | <u>31 609</u> 29 471 | <u>30 979</u> 29 471 | <u>31 975</u> 29 471 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>26 376</u> 24 321 | <u>25 746</u> 24 321 | <u>26 742</u> 24 321 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>26 226</u> 24 173 | <u>25 596</u> 24 173 | <u>26 592</u> 24 173 |
| 212-501-0500 | 1225-2019 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 212-501-0501 | I | | 1 | 1000 | <u>26 730</u> 24 669 | <u>26 100</u> 24 669 | <u>27 096</u> 24 669 |
| 212-501-0600 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-501-0601 | I | | 1 | 1000 | <u>26 868</u> 24 804 | <u>26 238</u> 24 804 | <u>27 233</u> 24 804 |

212-502.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-502-0100 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-502-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>29 149</u> 28 125 | <u>30 607</u> 28 125 | <u>31 318</u> 28 125 | <u>30 607</u> 28 125 | <u>30 607</u> 28 125 |
| 212-502-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>28 700</u> 27 683 | <u>30 158</u> 27 683 | <u>30 869</u> 27 683 | <u>30 158</u> 27 683 | <u>30 158</u> 27 683 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | - | - | - | - |
| 212-502-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>26 723</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 | <u>28 892</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 |
| 212-502-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>26 723</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 | <u>28 892</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 212-502-0100 | 1225-2019 | | | | | | | | |
| 212-502-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>31 318</u> 28 125 | <u>29 650</u> 28 125 | <u>30 770</u> 28 125 | <u>30 607</u> 28 125 | <u>30 607</u> 28 125 |
| 212-502-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>30 869</u> 27 683 | <u>29 201</u> 27 683 | <u>30 321</u> 27 683 | <u>30 158</u> 27 683 | <u>30 158</u> 27 683 |
| 212-502-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>28 892</u> 25 737 | <u>27 224</u> 25 737 | <u>28 343</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 |
| 212-502-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>28 892</u> 25 737 | <u>27 224</u> 25 737 | <u>28 343</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-502-0100 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-502-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>30 241</u> 28 125 | <u>29 611</u> 28 125 | <u>30 607</u> 28 125 |
| 212-502-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>29 792</u> 27 683 | <u>29 162</u> 27 683 | <u>30 158</u> 27 683 |
| 212-502-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>27 815</u> 25 737 | <u>27 185</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 |
| 212-502-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>27 815</u> 25 737 | <u>27 185</u> 25 737 | <u>28 181</u> 25 737 |

212-503.

-

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | | | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>36 328</u> 35 055 | <u>37 648</u> 35 055 | <u>38 360</u> 35 055 | <u>37 648</u> 35 055 | <u>37 648</u> 35 055 | |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>34 958</u> 33 707 | <u>36 278</u> 33 707 | <u>36 990</u> 33 707 | <u>36 278</u> 33 707 | <u>36 278</u> 33 707 | |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>33 640</u> 32 411 | <u>34 961</u> 32 411 | <u>35 672</u> 32 411 | <u>34 961</u> 32 411 | <u>34 961</u> 32 411 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | - | - | - | - | - |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | | | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>38 360</u> 35 055 | <u>36 691</u> 35 055 | <u>37 811</u> 35 055 | <u>37 648</u> 35 055 | <u>37 648</u> 35 055 | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>36 990</u> 33 707 | <u>35 321</u> 33 707 | <u>36 441</u> 33 707 | <u>36 278</u> 33 707 | <u>36 278</u> 33 707 |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>35 672</u> 32 411 | <u>34 004</u> 32 411 | <u>35 124</u> 32 411 | <u>34 961</u> 32 411 | <u>34 961</u> 32 411 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>37 283</u> 35 055 | <u>36 653</u> 35 055 | <u>37 648</u> 35 055 |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>35 913</u> 33 707 | <u>35 283</u> 33 707 | <u>36 278</u> 33 707 |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>34 596</u> 32 411 | <u>33 966</u> 32 411 | <u>34 961</u> 32 411 |

194

212-6. ,
212-601. -

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--|------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 212-601-0100 | - | - | | | | | | | | |
| | 1168-2006 | | | | | | | | | |
| 212-601-0101 | - | - | | 1 | 1 | $\frac{53}{51}$ | $\frac{53}{51}$ | $\frac{53}{51}$ | $\frac{53}{51}$ | $\frac{53}{51}$ |
| | 1168-2006 | | | | | | | | | |
| 212-601-0300 | - | | | | | | | | | |
| 212-601-0301 | - | 3 | | 1550 | $\frac{19\,246}{17\,294}$ | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 212-601-0100 | - 1168-2006 | | | | | | | | |
| 212-601-0101 | - 1168-2006 | | 1 | 1 | <u>53</u> 51 | <u>53</u> 51 | <u>53</u> 51 | <u>53</u> 51 | <u>53</u> 51 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|------|---|---|---|---|---|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 212-601-0300 | - | | | | | | | | |
| 212-601-0301 | - | 3 | | 1550 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | , | | | |
| 212-601-0100 | - 1168-2006 | - | | | | | |
| 212-601-0101 | - 1168-2006 | - | 1 | 1 | <u>53</u> 51 | <u>53</u> 51 | <u>53</u> 51 |
| 212-601-0300 | - | | | | | | |
| 212-601-0301 | - | 3 | | 1550 | | | |

213.**213-1.****213-101.**

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 213-101-0100 | 530-2012 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-101-0101 | 100 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>64 145</u> 58 036 | | | | | |
| 213-101-0102 | 125 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>64 145</u> 58 036 | | | | | |
| 213-101-0103 | 150 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>64 145</u> 58 036 | | | | | |
| 213-101-0300 | 530-2012 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-101-0301 | 100 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>74 981</u> 69 933 | <u>83 228</u> 69 933 | <u>83 023</u> 77 732 | <u>84 766</u> 69 933 | <u>93 479</u> 69 933 | |
| 213-101-0302 | 125 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>74 981</u> 69 933 | <u>83 228</u> 69 933 | <u>83 023</u> 77 732 | <u>84 766</u> 69 933 | <u>93 479</u> 69 933 | |
| 213-101-0303 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>74 981</u> 69 933 | <u>83 228</u> 69 933 | <u>83 023</u> 77 732 | <u>84 766</u> 69 933 | <u>93 479</u> 69 933 | |
| 213-101-0400 | 530-2012 | 1000 . | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 213-101-0401 | 100 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>102 605</u> 96 719 | <u>110 852</u> 96 719 | <u>110 648</u> 104 518 | <u>112 390</u> 96 719 | <u>121 103</u> 96 719 |
| 213-101-0402 | 125 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>105 367</u> 99 398 | <u>113 614</u> 99 398 | <u>113 410</u> 107 196 | <u>115 152</u> 99 398 | <u>123 866</u> 99 398 |
| 213-101-0403 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>113 654</u> 107 433 | <u>121 902</u> 107 433 | <u>121 697</u> 115 232 | <u>123 439</u> 107 433 | <u>132 153</u> 107 433 |
| 213-101-0404 | 175 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>116 417</u> 110 112 | <u>124 664</u> 110 112 | <u>124 460</u> 117 910 | <u>126 202</u> 110 112 | <u>134 915</u> 110 112 |
| 213-101-0405 | 200 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>118 258</u> 111 898 | <u>126 506</u> 111 898 | <u>126 301</u> 119 696 | <u>128 043</u> 111 898 | <u>136 757</u> 111 898 |
| 213-101-0406 | 250 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>121 021</u> 114 576 | | | | |
| 213-101-0500 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-101-0600 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-101-0700 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 213-101-0100 | 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-101-0101 | 100 | 1000 . | 1 | 3750 | | | | | |
| 213-101-0102 | 125 | 1000 . | 1 | 3750 | | | | | |
| 213-101-0103 | 150 | 1000 . | 1 | 3750 | | | | | |
| 213-101-0300 | 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-101-0301 | 100 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>85 628</u> 80 258 | <u>77 866</u> 69 933 | <u>96 438</u> 80 258 | <u>91 919</u> 69 933 | <u>84 424</u> 69 933 |
| 213-101-0302 | 125 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>85 628</u> 80 258 | <u>77 866</u> 69 933 | <u>96 438</u> 80 258 | <u>91 919</u> 69 933 | <u>84 424</u> 69 933 |
| 213-101-0303 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>85 628</u> 80 258 | <u>77 866</u> 69 933 | <u>96 438</u> 80 258 | <u>91 919</u> 69 933 | <u>84 424</u> 69 933 |
| 213-101-0400 | 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-101-0401 | 100 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>111 321</u> 105 171 | <u>105 490</u> 96 719 | <u>124 062</u> 107 043 | <u>119 543</u> 96 719 | <u>112 048</u> 96 719 |
| 213-101-0402 | 125 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>116 015</u> 109 722 | <u>108 252</u> 99 398 | <u>126 825</u> 109 722 | <u>122 305</u> 99 398 | <u>114 810</u> 99 398 |
| 213-101-0403 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>124 302</u> 117 758 | <u>116 539</u> 107 433 | <u>135 112</u> 117 758 | <u>130 592</u> 107 433 | <u>123 098</u> 107 433 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | , | | | | | |
| 213-101-0404 | 175 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>127 064</u> 120 436 | <u>119 302</u> 110 112 | <u>137 874</u> 120 436 | <u>133 355</u> 110 112 | <u>125 860</u> 110 112 |
| 213-101-0405 | 200 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>128 906</u> 122 222 | <u>121 143</u> 111 898 | <u>139 716</u> 122 222 | <u>135 196</u> 111 898 | <u>127 702</u> 111 898 |
| 213-101-0406 | 250 | 1000 . | 2 | 2700 | | | | | |
| 213-101-0500 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-101-0600 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-101-0700 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 213-101-0100 | 530-2012 | 1000 . | | | | | |
| 213-101-0101 | 100 | 1000 . | 1 | 3750 | | | |
| 213-101-0102 | 125 | 1000 . | 1 | 3750 | | | |
| 213-101-0103 | 150 | 1000 . | 1 | 3750 | | | |
| 213-101-0300 | 530-2012 | 1000 . | | | | | |
| 213-101-0301 | 100 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>80 205</u> 69 933 | <u>77 149</u> 69 933 | <u>90 686</u> 69 933 |
| 213-101-0302 | 125 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>80 205</u> 69 933 | <u>77 149</u> 69 933 | <u>90 686</u> 69 933 |
| 213-101-0303 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>80 205</u> 69 933 | <u>77 149</u> 69 933 | <u>90 686</u> 69 933 |
| 213-101-0400 | 530-2012 | 1000 . | | | | | |
| 213-101-0401 | 100 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>107 829</u> 96 719 | <u>104 773</u> 96 719 | <u>118 311</u> 96 719 |
| 213-101-0402 | 125 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>110 592</u> 99 398 | <u>107 536</u> 99 398 | <u>121 073</u> 99 398 |
| 213-101-0403 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>118 879</u> 107 433 | <u>115 823</u> 107 433 | <u>129 360</u> 107 433 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 213-101-0404 | 175 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>121 641</u> 110 112 | <u>118 585</u> 110 112 | <u>132 123</u> 110 112 |
| 213-101-0405 | 200 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>123 483</u> 111 898 | <u>120 427</u> 111 898 | <u>133 964</u> 111 898 |
| 213-101-0406 | 250 | 1000 . | 2 | 2700 | | | |
| 213-101-0500 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | |
| 213-101-0600 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | |
| 213-101-0700 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | |

213-102.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 213-102-0100 | 250 120 65 379-2015 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-102-0200 | 379-2015 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-102-0201 | 100 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>64 798</u> 58 724 | <u>73 460</u> 58 724 | <u>80 965</u> 75 288 | <u>75 245</u> 58 724 | <u>85 365</u> 58 724 | |
| 213-102-0202 | 125 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>66 839</u> 60 704 | <u>75 501</u> 60 704 | <u>83 006</u> 77 268 | <u>77 287</u> 60 704 | <u>87 406</u> 60 704 | |
| 213-102-0203 | 150 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>66 839</u> 60 704 | <u>75 501</u> 60 704 | <u>83 006</u> 77 268 | <u>77 287</u> 60 704 | <u>87 406</u> 60 704 | |
| 213-102-0300 | 379-2015 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-102-0305 | 125 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>141 011</u> 132 624 | <u>149 673</u> 132 624 | <u>157 178</u> 149 188 | <u>151 458</u> 132 624 | <u>161 578</u> 132 624 | |
| 213-102-0306 | 150 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>141 011</u> 132 624 | <u>149 673</u> 132 624 | <u>157 178</u> 149 188 | <u>151 458</u> 132 624 | <u>161 578</u> 132 624 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 213-102-0100 | 250 120 65 379-2015 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-102-0200 | 379-2015 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-102-0201 | 100 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>79 766</u> 74 126 | <u>67 232</u> 58 724 | <u>93 747</u> 75 510 | <u>83 552</u> 58 724 | <u>74 849</u> 58 724 |
| 213-102-0202 | 125 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>81 807</u> 76 105 | <u>69 274</u> 60 704 | <u>95 788</u> 77 489 | <u>85 594</u> 60 704 | <u>76 890</u> 60 704 |
| 213-102-0203 | 150 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>81 807</u> 76 105 | <u>69 274</u> 60 704 | <u>95 788</u> 77 489 | <u>85 594</u> 60 704 | <u>76 890</u> 60 704 |
| 213-102-0300 | 379-2015 | 1000 . | | | | | | | |
| 213-102-0305 | 125 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>155 979</u> 148 026 | <u>143 445</u> 132 624 | <u>169 960</u> 149 410 | <u>159 766</u> 132 624 | <u>151 062</u> 132 624 |
| 213-102-0306 | 150 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>155 979</u> 148 026 | <u>143 445</u> 132 624 | <u>169 960</u> 149 410 | <u>159 766</u> 132 624 | <u>151 062</u> 132 624 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 213-102-0100 | 250 120 65 379-2015 | 1000 . | | | | | |
| 213-102-0200 | 379-2015 | 1000 . | | | | | |
| 213-102-0201 | 100 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>69 949</u> 58 724 | <u>66 400</u> 58 724 | <u>82 122</u> 58 724 |
| 213-102-0202 | 125 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>71 990</u> 60 704 | <u>68 442</u> 60 704 | <u>84 163</u> 60 704 |
| 213-102-0203 | 150 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>71 990</u> 60 704 | <u>68 442</u> 60 704 | <u>84 163</u> 60 704 |
| 213-102-0300 | 379-2015 | 1000 . | | | | | |
| 213-102-0305 | 125 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>146 162</u> 132 624 | <u>142 613</u> 132 624 | <u>158 335</u> 132 624 |
| 213-102-0306 | 150 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>146 162</u> 132 624 | <u>142 613</u> 132 624 | <u>158 335</u> 132 624 |

213-104. , , ,

| | | | | , | . |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|
| 213-104-0100 | 1598-96 | | | | |
| 213-104-0101 | 1598-96 | | 1 | 1000 | <u>170 161</u> 167 243 |
| 213-104-0200 | 474-90 | | | | |
| 213-104-0201 | | | 1 | 1000 | <u>247 925</u> 244 085 |
| 213-104-0202 | | | 1 | 1000 | <u>238 776</u> 235 045 |
| 213-104-0300 | 2694-78 | 3 | | | |
| 213-104-0301 | 2694-78 | 3 | 1 | 1000 | <u>279 945</u> 275 725 |
| 213-104-0400 | 2694-78 | 3 | | | |
| 213-104-0401 | 2694-78 | 3 | 1 | 1000 | <u>279 945</u> 275 725 |

213-3. , ,
213-301.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>29 816</u> 27 679 | <u>32 414</u> 27 679 | <u>32 116</u> 30 175 | <u>32 950</u> 27 679 | <u>35 986</u> 27 679 | |
| 213-301-0200 | 21520-89 | 3 | | | | | | | | |
| 213-301-0201 | 2,0, D600 | 3 | 3 | 600 | <u>22 329</u> 21 202 | | | | | |
| 213-301-0202 | 2,5, D700 | 3 | 3 | 700 | <u>22 446</u> 21 202 | | | | | |
| 213-301-0203 | 3,5, D800 | 3 | 2 | 800 | <u>22 301</u> 21 202 | | | | | |
| 213-301-0300 | () | 3 | | | | | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 213-301-0301 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 460 | <u>21 574</u> 20 436 | | | | |
| 213-301-0302 | 5,0, D700 | 3 | 3 | 660 | <u>21 617</u> 20 436 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>31 935</u> 30 000 | <u>30 546</u> 27 679 | <u>37 632</u> 31 872 | <u>35 442</u> 27 679 | <u>32 831</u> 27 679 |
| 213-301-0200 | 21520-89 | 3 | | | | | | | |
| 213-301-0201 | 2,0, D600 | 3 | 3 | 600 | | | | | |
| 213-301-0202 | 2,5, D700 | 3 | 3 | 700 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 213-301-0203 | 3,5, D800 | 3 | 2 | 800 | | | | | |
| 213-301-0300 | () | 3 | | | | | | | |
| 213-301-0301 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 460 | | | | | |
| 213-301-0302 | 5,0, D700 | 3 | 3 | 660 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>31 361</u> 27 679 | <u>30 296</u> 27 679 | <u>35 013</u> 27 679 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 213-301-0200 | 21520-89 | 3 | | | | | |
| 213-301-0201 | 2,0, D600 | 3 | 3 | 600 | | | |
| 213-301-0202 | 2,5, D700 | 3 | 3 | 700 | | | |
| 213-301-0203 | 3,5, D800 | 3 | 2 | 800 | | | |
| 213-301-0300 | () | 3 | | | | | |
| 213-301-0301 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 460 | | | |
| 213-301-0302 | 5,0, D700 | 3 | 3 | 660 | | | |

8.04-08-2024

210

213-306.

| | | | | , | . |
|--------------|--------|---|---|-----|-----------------------|
| 213-306-0100 | 958-93 | 2 | | | |
| 213-306-0101 | 50 , | 2 | 1 | 8,9 | <u>4 336</u> 4 217 |
| 213-306-0108 | 50 , | 2 | 1 | 8,9 | <u>5 510</u> 5 362 |

213-307.

| | | | | , | . |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| 213-307-0100 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 213-307-0101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>107 579</u> 102 193 |
| 213-307-0102 | | 3 | 1 | 2400 | <u>119 143</u> 113 461 |

213-309.

| | | | | | |
|--------------|----------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | , | . |
| 213-309-0200 | 19222-84 | 3 | | | |
| 213-309-0201 | 1,5 | 3 | 1 | 610 | <u>34 007</u> 32 589 |

8.04-08-2024

212

22.

221.

221-1.

221-102.

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 221-102-0100 | 13579-2018 | 3 | | | | | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-2018 7,5 | 3 | 1 | 2458 | <u>50 203</u> 46 880 | <u>55 850</u> 46 880 | <u>60 980</u> 58 118 | <u>57 014</u> 46 880 | <u>63 611</u> 46 880 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 221-102-0100 | 13579-2018 | 3 | | | | | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-2018 7,5 | 3 | 1 | 2458 | <u>60 155</u> 57 303 | <u>51 791</u> 46 880 | <u>67 964</u> 46 880 | <u>62 430</u> 46 880 | <u>56 756</u> 46 880 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 221-102-0100 | 13579-2018 | 3 | | | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-2018 7,5 | 3 | 1 | 2458 | <u>53 562</u> 46 880 | <u>51 248</u> 46 880 | <u>55 664</u> 52 866 |

221-104.

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 221-104-0100 | 956-93 | | | | | | | | |
| 221-104-0102 | 956-93 2,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>68 327</u> 64 737 | <u>74 079</u> 64 737 | <u>79 575</u> 76 453 | <u>75 265</u> 64 737 | <u>81 985</u> 64 737 |
| 221-104-0104 | 956-93 4,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>70 332</u> 67 289 | <u>76 168</u> 67 289 | <u>100 282</u> 67 289 | <u>77 285</u> 67 289 | <u>83 593</u> 67 289 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 221-104-0100 | 956-93 | | | | | | | | |
| 221-104-0102 | 2,5 / 2 956-93 | 3 | 1 | 2504 | <u>78 714</u> 75 603 | <u>69 943</u> 64 737 | <u>86 420</u> 64 737 | <u>80 781</u> 64 737 | <u>75 001</u> 64 737 |
| 221-104-0104 | 4,5 / 2 956-93 | 3 | 1 | 2504 | <u>97 302</u> 67 289 | <u>71 866</u> 67 289 | <u>87 765</u> 67 289 | <u>82 461</u> 67 289 | <u>77 037</u> 67 289 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | , | | | |
| 221-104-0100 | 956-93 | | | | | | | |
| 221-104-0102 | 956-93 | 2,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>71 748</u> 64 737 | <u>69 391</u> 64 737 | <u>74 034</u> 70 977 |
| 221-104-0104 | 956-93 | 4,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>73 799</u> 67 289 | <u>71 643</u> 67 289 | <u>81 567</u> 67 289 |

222. ,

222-1. , ,

222-101.

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0101 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2477 | <u>156 092</u> 151 491 | <u>161 782</u> 151 491 | <u>167 322</u> 163 183 | <u>162 955</u> 151 491 | <u>169 603</u> 151 491 |
| 222-101-0200 | | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>117 680</u> 112 915 | <u>130 128</u> 112 915 | <u>128 273</u> 123 972 | <u>132 324</u> 112 915 | <u>145 339</u> 112 915 |
| 222-101-0202 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>120 524</u> 115 724 | <u>132 971</u> 115 724 | <u>131 116</u> 126 781 | <u>135 167</u> 115 724 | <u>148 182</u> 115 724 |
| 222-101-0205 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>102 385</u> 99 335 | <u>109 166</u> 99 335 | <u>108 155</u> 105 358 | <u>110 362</u> 99 335 | <u>117 451</u> 99 335 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 222-101-0206 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>99 094</u> 96 083 | <u>105 874</u> 96 083 | <u>104 863</u> 102 106 | <u>107 070</u> 96 083 | <u>114 160</u> 96 083 |
| 222-101-0300 | | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0301 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>117 292</u> 112 531 | <u>129 739</u> 112 531 | <u>127 884</u> 123 587 | <u>131 935</u> 112 531 | <u>144 950</u> 112 531 |
| 222-101-0302 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>120 704</u> 115 902 | <u>133 151</u> 115 902 | <u>131 296</u> 126 959 | <u>135 347</u> 115 902 | <u>148 362</u> 115 902 |
| 222-101-0305 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1350 | <u>106 503</u> 103 391 | <u>113 334</u> 103 391 | <u>112 316</u> 109 459 | <u>114 539</u> 103 391 | <u>121 682</u> 103 391 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 222-101-0306 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>95 500</u> 92 532 | <u>102 281</u> 92 532 | <u>101 270</u> 98 555 | <u>103 477</u> 92 532 | <u>110 566</u> 92 532 |
| 222-101-0400 | | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0401 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2450 | <u>110 853</u> 106 182 | <u>123 250</u> 106 182 | <u>121 402</u> 117 194 | <u>125 437</u> 106 182 | <u>138 399</u> 106 182 |
| 222-101-0404 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1440 | <u>92 770</u> 89 697 | <u>100 056</u> 89 697 | <u>98 970</u> 96 169 | <u>101 342</u> 89 697 | <u>108 960</u> 89 697 |
| 222-101-0405 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1500 | <u>94 444</u> 91 269 | <u>102 034</u> 91 269 | <u>100 902</u> 98 011 | <u>103 373</u> 91 269 | <u>111 309</u> 91 269 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 222-101-0500 | 12504-2015 | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>169 161</u> 163 634 | <u>182 165</u> 163 634 | <u>180 226</u> 175 185 | <u>184 459</u> 163 634 | <u>198 056</u> 163 634 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0101 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2477 | <u>166 464</u> 162 335 | <u>157 691</u> 151 491 | <u>173 990</u> 151 491 | <u>168 412</u> 151 491 | <u>162 694</u> 151 491 |
| 222-101-0200 | | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>127 461</u> 123 170 | <u>121 255</u> 112 915 | <u>153 704</u> 112 915 | <u>143 069</u> 112 915 | <u>131 836</u> 112 915 |
| 222-101-0202 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>130 304</u> 125 979 | <u>124 099</u> 115 724 | <u>156 547</u> 115 724 | <u>145 912</u> 115 724 | <u>134 679</u> 115 724 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 222-101-0205 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>107 713</u> 104 922 | <u>104 333</u> 99 335 | <u>122 008</u> 99 335 | <u>116 215</u> 99 335 | <u>110 096</u> 99 335 |
| 222-101-0206 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>104 422</u> 101 669 | <u>101 041</u> 96 083 | <u>118 716</u> 96 083 | <u>112 923</u> 96 083 | <u>106 805</u> 96 083 |
| 222-101-0300 | | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0301 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>127 072</u> 122 786 | <u>120 867</u> 112 531 | <u>153 315</u> 112 531 | <u>142 680</u> 112 531 | <u>131 447</u> 112 531 |
| 222-101-0302 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>130 484</u> 126 157 | <u>124 279</u> 115 902 | <u>156 727</u> 115 902 | <u>146 092</u> 115 902 | <u>134 859</u> 115 902 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 222-101-0305 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1350 | <u>111 871</u> 109 019 | <u>108 465</u> 103 391 | <u>126 272</u> 103 391 | <u>120 436</u> 103 391 | <u>114 272</u> 103 391 |
| 222-101-0306 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>100 828</u> 98 118 | <u>97 448</u> 92 532 | <u>115 123</u> 92 532 | <u>109 330</u> 92 532 | <u>103 211</u> 92 532 |
| 222-101-0400 | | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0401 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2450 | <u>120 594</u> 116 396 | <u>114 414</u> 106 182 | <u>146 730</u> 106 182 | <u>136 138</u> 106 182 | <u>124 951</u> 106 182 |
| 222-101-0404 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1440 | <u>98 495</u> 95 700 | <u>94 862</u> 89 697 | <u>113 857</u> 89 697 | <u>107 631</u> 89 697 | <u>101 056</u> 89 697 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 222-101-0405 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1500 | <u>100 408</u> 97 522 | <u>96 624</u> 91 269 | <u>116 409</u> 91 269 | <u>109 924</u> 91 269 | <u>103 075</u> 91 269 |
| 222-101-0500 | 12504-2015 | 3 | | | | | | | |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>179 379</u> 174 348 | <u>172 896</u> 163 634 | <u>206 795</u> 163 634 | <u>195 684</u> 163 634 | <u>183 949</u> 163 634 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 222-101-0101 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2477 | <u>159 476</u> 151 491 | <u>157 145</u> 151 491 | <u>161 793</u> 157 719 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-101-0200 | | 3 | | | | | |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>125 293</u> 112 915 | <u>121 126</u> 112 915 | <u>123 033</u> 118 795 |
| 222-101-0202 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>128 137</u> 115 724 | <u>123 969</u> 115 724 | <u>125 877</u> 121 604 |
| 222-101-0205 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>106 532</u> 99 335 | <u>104 262</u> 99 335 | <u>105 301</u> 102 538 |
| 222-101-0206 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>103 241</u> 96 083 | <u>100 971</u> 96 083 | <u>102 010</u> 99 286 |
| 222-101-0300 | | 3 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-101-0301 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>124 905</u> 112 531 | <u>120 737</u> 112 531 | <u>122 645</u> 118 410 |
| 222-101-0302 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>128 317</u> 115 902 | <u>124 149</u> 115 902 | <u>126 057</u> 121 782 |
| 222-101-0305 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1350 | <u>110 681</u> 103 391 | <u>108 394</u> 103 391 | <u>109 441</u> 106 618 |
| 222-101-0306 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>99 647</u> 92 532 | <u>97 377</u> 92 532 | <u>98 416</u> 95 735 |
| 222-101-0400 | | 3 | | | | | |
| 222-101-0401 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2450 | <u>118 435</u> 106 182 | <u>114 285</u> 106 182 | <u>116 184</u> 112 038 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-101-0404 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1440 | <u>97 226</u> 89 697 | <u>94 787</u> 89 697 | <u>95 903</u> 93 139 |
| 222-101-0405 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1500 | <u>99 086</u> 91 269 | <u>96 545</u> 91 269 | <u>97 708</u> 94 854 |
| 222-101-0500 | 12504-2015 | 3 | | | | | |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>177 114</u> 163 634 | <u>172 760</u> 163 634 | <u>174 753</u> 169 777 |

222-102.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|---|---|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 222-102-0100 | 948-84 | 3 | | | | | | | | |
| 222-102-0101 | 948-84 | 1 / | 3 | 1 | 2500 | <u>140 387</u> 135 947 | <u>146 130</u> 135 947 | <u>151 574</u> 147 601 | <u>147 314</u> 135 947 | <u>154 023</u> 135 947 |
| 222-102-0102 | 948-84 | 2 / | 3 | 1 | 2441 | <u>133 332</u> 129 041 | <u>138 939</u> 129 041 | <u>144 656</u> 140 817 | <u>140 095</u> 129 041 | <u>146 647</u> 129 041 |
| 222-102-0103 | 948-84 | 3 / | 3 | 1 | 2500,1 | <u>144 971</u> 140 477 | <u>150 715</u> 140 477 | <u>156 123</u> 152 096 | <u>151 899</u> 140 477 | <u>158 608</u> 140 477 |
| 222-102-0104 | 948-84 | 4 / | 3 | 1 | 2497 | <u>154 894</u> 150 286 | <u>160 630</u> 150 286 | <u>166 088</u> 161 947 | <u>161 813</u> 150 286 | <u>168 514</u> 150 286 |
| 222-102-0105 | 948-84 | 8 / | 3 | 1 | 2504 | <u>157 423</u> 152 777 | <u>163 175</u> 152 777 | <u>168 612</u> 164 434 | <u>164 361</u> 152 777 | <u>171 081</u> 152 777 |
| 222-102-0106 | 948-84 | 20 / | 3 | 1 | 2501 | <u>221 316</u> 215 916 | <u>227 061</u> 215 916 | <u>232 547</u> 227 614 | <u>228 246</u> 215 916 | <u>234 958</u> 215 916 |
| 222-102-0107 | 948-84 | 27 / | 3 | 1 | 2505 | <u>184 271</u> 179 306 | <u>190 026</u> 179 306 | <u>195 460</u> 190 963 | <u>191 212</u> 179 306 | <u>197 935</u> 179 306 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 222-102-0108 | 948-84 37 / | 3 | 1 | 2483 | <u>207 448</u> 202 232 | <u>213 152</u> 202 232 | <u>218 611</u> 213 858 | <u>214 328</u> 202 232 | <u>220 992</u> 202 232 |
| 222-102-0200 | 948-84 | 3 | | | | | | | |
| 222-102-0209 | 71 / 948-84 | 3 | 1 | 2498 | <u>117 362</u> 113 312 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 222-102-0100 | 948-84 | 3 | | | | | | | |
| 222-102-0101 | 948-84 1 / | 3 | 1 | 2500 | <u>150 718</u> 146 756 | <u>142 001</u> 135 947 | <u>158 451</u> 135 947 | <u>152 822</u> 135 947 | <u>147 051</u> 135 947 |
| 222-102-0102 | 948-84 2 / | 3 | 1 | 2441 | <u>143 791</u> 139 962 | <u>134 908</u> 129 041 | <u>150 970</u> 129 041 | <u>145 473</u> 129 041 | <u>139 838</u> 129 041 |
| 222-102-0103 | 948-84 3 / | 3 | 1 | 2500,1 | <u>155 269</u> 151 253 | <u>146 585</u> 140 477 | <u>163 036</u> 140 477 | <u>157 407</u> 140 477 | <u>151 636</u> 140 477 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 222-102-0104 | 948-84 4 / | 3 | 1 | 2497 | <u>165 232</u> 161 101 | <u>156 506</u> 150 286 | <u>172 936</u> 150 286 | <u>167 314</u> 150 286 | <u>161 550</u> 150 286 |
| 222-102-0105 | 948-84 8 / | 3 | 1 | 2504 | <u>167 756</u> 163 588 | <u>159 040</u> 152 777 | <u>175 516</u> 152 777 | <u>169 878</u> 152 777 | <u>164 098</u> 152 777 |
| 222-102-0106 | 948-84 20 / | 3 | 1 | 2501 | <u>231 688</u> 226 765 | <u>222 931</u> 215 916 | <u>239 387</u> 215 916 | <u>233 756</u> 215 916 | <u>227 983</u> 215 916 |
| 222-102-0107 | 948-84 27 / | 3 | 1 | 2505 | <u>194 605</u> 190 118 | <u>185 889</u> 179 306 | <u>202 372</u> 179 306 | <u>196 731</u> 179 306 | <u>190 949</u> 179 306 |
| 222-102-0108 | 948-84 37 / | 3 | 1 | 2483 | <u>217 757</u> 213 015 | <u>209 051</u> 202 232 | <u>225 389</u> 202 232 | <u>219 798</u> 202 232 | <u>214 066</u> 202 232 |
| 222-102-0200 | 948-84 | 3 | | | | | | | |
| 222-102-0209 | 71 / 948-84 | 3 | 1 | 2498 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 222-102-0100 | 948-84 | 3 | | | | | |
| 222-102-0101 | 948-84 1 / | 3 | 1 | 2500 | <u>143 802</u> 135 947 | <u>141 449</u> 135 947 | <u>146 062</u> 142 155 |
| 222-102-0102 | 948-84 2 / | 3 | 1 | 2441 | <u>136 667</u> 129 041 | <u>134 369</u> 129 041 | <u>139 086</u> 135 313 |
| 222-102-0103 | 948-84 3 / | 3 | 1 | 2500,1 | <u>148 387</u> 140 477 | <u>146 034</u> 140 477 | <u>150 627</u> 146 666 |
| 222-102-0104 | 948-84 4 / | 3 | 1 | 2497 | <u>158 305</u> 150 286 | <u>155 955</u> 150 286 | <u>160 573</u> 156 497 |
| 222-102-0105 | 948-84 8 / | 3 | 1 | 2504 | <u>160 844</u> 152 777 | <u>158 487</u> 152 777 | <u>163 098</u> 158 986 |
| 222-102-0106 | 948-84 20 / | 3 | 1 | 2501 | <u>224 733</u> 215 916 | <u>222 379</u> 215 916 | <u>227 014</u> 222 147 |
| 222-102-0107 | 948-84 27 / | 3 | 1 | 2505 | <u>187 694</u> 179 306 | <u>185 336</u> 179 306 | <u>189 947</u> 185 515 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-102-0108 | 948-84 37 / | 3 | 1 | 2483 | <u>210 840</u> 202 232 | <u>208 503</u> 202 232 | <u>213 112</u> 208 425 |
| 222-102-0200 | 948-84 | 3 | | | | | |
| 222-102-0209 | 71 / 948-84 | 3 | 1 | 2498 | | | |

222-2.
222-202. ,

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 222-202-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 222-202-0101 | 13015-2012 4 / | 3 | 1 | 2530 | <u>259 464</u> 253 579 | <u>265 276</u> 253 579 | <u>270 942</u> 265 528 | <u>266 474</u> 253 579 | <u>273 264</u> 253 579 |

8.04-08-2024

230

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 222-202-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 222-202-0101 | 4 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2530 | <u>270 065</u> 264 661 | <u>261 097</u> 253 579 | <u>277 745</u> 253 579 | <u>272 048</u> 253 579 | <u>266 208</u> 253 579 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-202-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 222-202-0101 | 4 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2530 | <u>262 920</u> 253 579 | <u>260 539</u> 253 579 | <u>265 290</u> 259 943 |

222-203.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 222-203-0100 | 13015-2012 | . | | | | | | | | |
| 222-203-0101 | 4.4 | . | 1 | 50 | <u>5 055</u> 4 939 | <u>5 170</u> 4 939 | <u>5 279</u> 5 173 | <u>5 193</u> 4 939 | <u>5 327</u> 4 939 | |
| 222-203-0102 | 5.2 | . | 1 | 45 | <u>5 286</u> 5 173 | <u>5 389</u> 5 173 | <u>5 488</u> 5 384 | <u>5 411</u> 5 173 | <u>5 531</u> 5 173 | |
| 222-203-0103 | 5.4 | . | 1 | 67,5 | <u>6 905</u> 6 748 | <u>7 060</u> 6 748 | <u>7 208</u> 7 064 | <u>7 092</u> 6 748 | <u>7 273</u> 6 748 | |
| 222-203-0104 | 6.2 | . | 1 | 90 | <u>9 816</u> 9 600 | <u>10 023</u> 9 600 | <u>10 220</u> 10 021 | <u>10 066</u> 9 600 | <u>10 307</u> 9 600 | |
| 222-203-0105 | 6.4 | . | 1 | 134 | <u>10 793</u> 10 516 | <u>11 101</u> 10 516 | <u>11 394</u> 11 143 | <u>11 164</u> 10 516 | <u>11 524</u> 10 516 | |
| 222-203-0300 | 9561-2016 | 2 | | | | | | | | |
| 222-203-0303 | 9561-2016 8 | 2 | 1 | 303 | <u>10 718</u> 10 255 | <u>11 414</u> 10 255 | <u>12 095</u> 11 688 | <u>11 557</u> 10 255 | <u>12 371</u> 10 255 | |
| 222-203-0400 | 9561-2016 | 2 | | | | | | | | |
| 222-203-0403 | 9561-2016 6 | 2 | 1 | 314 | <u>8 158</u> 7 779 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 222-203-0404 | 8 9561-2016 | 2 | 1 | 314 | <u>11 801</u> 11 312 | <u>12 522</u> 11 312 | <u>13 168</u> 12 739 | <u>12 671</u> 11 312 | <u>13 514</u> 11 312 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 222-203-0100 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 222-203-0101 | 4.4 | . | 1 | 50 | <u>5 262</u> 5 156 | <u>5 087</u> 4 939 | <u>5 416</u> 4 939 | <u>5 303</u> 4 939 | <u>5 188</u> 4 939 |
| 222-203-0102 | 5.2 | . | 1 | 45 | <u>5 472</u> 5 368 | <u>5 315</u> 5 173 | <u>5 611</u> 5 173 | <u>5 510</u> 5 173 | <u>5 406</u> 5 173 |
| 222-203-0103 | 5.4 | . | 1 | 67,5 | <u>7 185</u> 7 041 | <u>6 949</u> 6 748 | <u>7 393</u> 6 748 | <u>7 241</u> 6 748 | <u>7 085</u> 6 748 |
| 222-203-0104 | 6.2 | . | 1 | 90 | <u>10 190</u> 9 990 | <u>9 874</u> 9 600 | <u>10 467</u> 9 600 | <u>10 264</u> 9 600 | <u>10 056</u> 9 600 |
| 222-203-0105 | 6.4 | . | 1 | 134 | <u>11 348</u> 11 097 | <u>10 879</u> 10 516 | <u>11 761</u> 10 516 | <u>11 459</u> 10 516 | <u>11 150</u> 10 516 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 222-203-0300 | 9561-2016 | 2 | | | | | | | |
| 222-203-0303 | 9561-2016 8 | 2 | 1 | 303 | <u>11 990</u> 11 584 | <u>10 914</u> 10 255 | <u>12 907</u> 10 255 | <u>12 225</u> 10 255 | <u>11 526</u> 10 255 |
| 222-203-0400 | 9561-2016 | 2 | | | | | | | |
| 222-203-0403 | 9561-2016 6 | 2 | 1 | 314 | <u>12 523</u> 8 562 | | | | |
| 222-203-0404 | 9561-2016 8 | 2 | 1 | 314 | <u>13 063</u> 12 635 | <u>12 004</u> 11 312 | <u>14 070</u> 11 312 | <u>13 363</u> 11 312 | <u>12 638</u> 11 312 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 222-203-0100 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 222-203-0101 | 4.4 | . | 1 | 50 | <u>5 123</u> 4 939 | <u>5 076</u> 4 939 | <u>5 169</u> 5 064 |
| 222-203-0102 | 5.2 | . | 1 | 45 | <u>5 347</u> 5 173 | <u>5 305</u> 5 173 | <u>5 388</u> 5 285 |
| 222-203-0103 | 5.4 | . | 1 | 67,5 | <u>6 997</u> 6 748 | <u>6 934</u> 6 748 | <u>7 059</u> 6 916 |
| 222-203-0104 | 6.2 | . | 1 | 90 | <u>9 939</u> 9 600 | <u>9 855</u> 9 600 | <u>10 021</u> 9 824 |
| 222-203-0105 | 6.4 | . | 1 | 134 | <u>10 976</u> 10 516 | <u>10 850</u> 10 516 | <u>11 098</u> 10 850 |
| 222-203-0300 | 9561-2016 | 2 | | | | | |
| 222-203-0303 | 8 9561-2016 | 2 | 1 | 303 | <u>11 132</u> 10 255 | <u>10 847</u> 10 255 | <u>11 417</u> 11 018 |
| 222-203-0400 | 9561-2016 | 2 | | | | | |
| 222-203-0403 | 6 9561-2016 | 2 | 1 | 314 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-203-0404 | 8 9561-2016 | 2 | 1 | 314 | $\frac{12\,230}{11\,312}$ | $\frac{11\,934}{11\,312}$ | $\frac{12\,493}{12\,072}$ |

222-3.
222-301.

, , , ,

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | $\frac{5\,561}{5\,395}$ | $\frac{5\,771}{5\,395}$ | $\frac{6\,044}{5\,893}$ | $\frac{5\,814}{5\,395}$ | $\frac{6\,058}{5\,395}$ |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 | | | | | | | |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | $\frac{18\,884}{18\,167}$ | $\frac{19\,904}{18\,167}$ | $\frac{20\,984}{20\,349}$ | $\frac{20\,114}{18\,167}$ | $\frac{21\,306}{18\,167}$ |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 222-301-0203 | 9818-2015 | 2 | 1 | 273 | <u>11 974</u> 11 529 | <u>12 601</u> 11 529 | <u>13 188</u> 12 795 | <u>12 730</u> 11 529 | <u>13 463</u> 11 529 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 | | | | | | | |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | <u>13 675</u> 13 143 | <u>14 440</u> 13 143 | <u>15 024</u> 14 556 | <u>14 598</u> 13 143 | <u>15 492</u> 13 143 |
| 222-301-0302 | 9818-2015 | 2 | 1 | 295 | <u>13 558</u> 13 070 | <u>14 235</u> 13 070 | <u>14 920</u> 14 486 | <u>14 375</u> 13 070 | <u>15 167</u> 13 070 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | <u>6 007</u> 5 857 | <u>5 620</u> 5 395 | <u>6 219</u> 5 395 | <u>6 014</u> 5 395 | <u>5 804</u> 5 395 |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 | | | | | | | |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | <u>20 824</u> 20 191 | <u>19 170</u> 18 167 | <u>22 092</u> 18 167 | <u>21 092</u> 18 167 | <u>20 067</u> 18 167 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 222-301-0203 | 9818-2015 | 2 | 1 | 273 | <u>13 096</u> 12 703 | <u>12 150</u> 11 529 | <u>13 946</u> 11 529 | <u>13 331</u> 11 529 | <u>12 701</u> 11 529 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 | | | | | | | |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | <u>14 920</u> 14 453 | <u>13 890</u> 13 143 | <u>16 081</u> 13 143 | <u>15 332</u> 13 143 | <u>14 563</u> 13 143 |
| 222-301-0302 | 9818-2015 | 2 | 1 | 295 | <u>14 816</u> 14 384 | <u>13 748</u> 13 070 | <u>15 689</u> 13 070 | <u>15 025</u> 13 070 | <u>14 344</u> 13 070 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | <u>5 686</u> 5 395 | <u>5 600</u> 5 395 | <u>5 808</u> 5 660 |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 | | | | | |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | <u>19 490</u> 18 167 | <u>19 072</u> 18 167 | <u>19 952</u> 19 329 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-301-0203 | 9818-2015 | 2 | 1 | 273 | <u>12 347</u> 11 529 | <u>12 090</u> 11 529 | <u>12 590</u> 12 203 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 | | | | | |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | <u>14 130</u> 13 143 | <u>13 817</u> 13 143 | <u>14 356</u> 13 896 |
| 222-301-0302 | 9818-2015 | 2 | 1 | 295 | <u>13 961</u> 13 070 | <u>13 683</u> 13 070 | <u>14 250</u> 13 824 |

222-302.

,

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 222-302-0200 | 961-93 | 3 | | | | | | | |
| 222-302-0201 | 160 | 3 | 1 | 2580 | <u>172 146</u> 167 266 | <u>178 099</u> 167 266 | <u>183 280</u> 178 863 | <u>179 321</u> 167 266 | <u>186 245</u> 167 266 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 222-302-0200 | 961-93 | 3 | | | | | | | |
| 222-302-0201 | 160 | 3 | 1 | 2580 | <u>182 430</u> 178 022 | <u>173 717</u> 167 266 | <u>190 814</u> 167 266 | <u>185 005</u> 167 266 | <u>179 049</u> 167 266 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 222-302-0200 | 961-93 | 3 | | | | | |
| 222-302-0201 | 160 | 3 | 1 | 2580 | <u>175 697</u> 167 266 | <u>173 268</u> 167 266 | <u>177 786</u> 173 433 |

225.

225-1.

225-101.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | . | | | | | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | . | 1 | 130 | <u>5 567</u> 5 357 | <u>5 866</u> 5 357 | <u>6 151</u> 5 965 | <u>5 928</u> 5 357 | <u>6 277</u> 5 357 | |
| 225-101-0102 | 7-6 | . | 1 | 250 | <u>8 865</u> 8 482 | <u>9 439</u> 8 482 | <u>9 987</u> 9 651 | <u>9 557</u> 8 482 | <u>10 228</u> 8 482 | |
| 225-101-0103 | 7-9 | . | 1 | 380 | <u>16 472</u> 15 854 | <u>17 345</u> 15 854 | <u>18 178</u> 17 632 | <u>17 525</u> 15 854 | <u>18 544</u> 15 854 | |
| 225-101-0104 | 10-3 | . | 1 | 200 | <u>6 290</u> 6 027 | | | | | |
| 225-101-0105 | 10-6 | . | 1 | 400 | <u>12 196</u> 11 607 | <u>13 115</u> 11 607 | <u>13 992</u> 13 478 | <u>13 304</u> 11 607 | <u>14 378</u> 11 607 | |
| 225-101-0106 | 10-9 | . | 1 | 600 | <u>18 795</u> 17 906 | <u>20 173</u> 17 906 | <u>21 489</u> 20 712 | <u>20 458</u> 17 906 | <u>22 068</u> 17 906 | |
| 225-101-0108 | 15-6 | . | 1 | 660 | <u>19 716</u> 18 750 | <u>21 233</u> 18 750 | <u>22 680</u> 21 837 | <u>21 545</u> 18 750 | <u>23 316</u> 18 750 | |
| 225-101-0109 | 15-9 | . | 1 | 1000 | <u>31 847</u> 30 359 | <u>34 144</u> 30 359 | <u>36 337</u> 35 036 | <u>34 617</u> 30 359 | <u>37 301</u> 30 359 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-101-0110 | 20-6 | . | 1 | 980 | <u>30 919</u> 29 464 | <u>33 170</u> 29 464 | <u>35 319</u> 34 048 | <u>33 634</u> 29 464 | <u>36 264</u> 29 464 |
| 225-101-0111 | 20-9 | . | 1 | 1480 | <u>48 730</u> 46 510 | <u>52 130</u> 46 510 | <u>55 376</u> 53 431 | <u>52 831</u> 46 510 | <u>56 803</u> 46 510 |
| 225-101-0114 | 15-3 | . | 1 | 320 | <u>9 495</u> 8 469 | | | | |
| 225-101-0115 | 20-3 | . | 1 | 1575 | <u>14 335</u> 12 951 | | | | |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | . | | | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | . | 1 | 50 | <u>6 381</u> 6 250 | <u>6 496</u> 6 250 | <u>6 606</u> 6 484 | <u>6 520</u> 6 250 | <u>6 654</u> 6 250 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | . | | | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | . | 1 | 450 | <u>21 324</u> 20 571 | <u>22 358</u> 20 571 | <u>23 344</u> 22 676 | <u>22 571</u> 20 571 | <u>23 778</u> 20 571 |
| 225-101-0602 | 15 | . | 1 | 950 | <u>46 932</u> 45 321 | <u>49 115</u> 45 321 | <u>51 198</u> 49 764 | <u>49 565</u> 45 321 | <u>52 114</u> 45 321 |
| 225-101-0603 | 20 | . | 1 | 1480 | <u>85 966</u> 83 304 | <u>89 366</u> 83 304 | <u>92 611</u> 90 225 | <u>90 067</u> 83 304 | <u>94 039</u> 83 304 |
| 225-101-0606 | 10-2 | . | 1 | 250 | <u>18 728</u> 18 229 | <u>19 302</u> 18 229 | <u>19 851</u> 19 398 | <u>19 421</u> 18 229 | <u>20 092</u> 18 229 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | . | 1 | 680 | <u>51 229</u> 49 613 | <u>52 946</u> 49 613 | <u>59 627</u> 49 613 | <u>53 102</u> 49 613 | <u>54 999</u> 49 613 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | . | 1 | 680 | <u>47 244</u> 45 929 | <u>48 806</u> 45 929 | <u>50 297</u> 49 109 | <u>49 128</u> 45 929 | <u>50 953</u> 45 929 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | . | 1 | 1380 | <u>75 629</u> 73 200 | <u>78 799</u> 73 200 | <u>81 825</u> 79 654 | <u>79 452</u> 73 200 | <u>83 156</u> 73 200 |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | . | 1 | 1380 | <u>66 607</u> 64 286 | <u>69 778</u> 64 286 | <u>72 804</u> 70 740 | <u>70 431</u> 64 286 | <u>74 135</u> 64 286 |
| 225-101-0616 | 2 20-2 | . | 1 | 1200 | <u>66 405</u> 64 286 | <u>69 162</u> 64 286 | <u>71 793</u> 69 898 | <u>69 730</u> 64 286 | <u>72 951</u> 64 286 |
| 225-101-0620 | 10 | . | 1 | 800 | <u>39 300</u> 37 969 | | | | |
| 225-101-0621 | 6 | . | 1 | 2260 | <u>96 501</u> 93 027 | | | | |
| 225-101-0622 | 10 | . | 1 | 2480 | <u>106 146</u> 102 328 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | . | | | | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | . | 1 | 130 | <u>6 107</u> 5 921 | <u>5 651</u> 5 357 | <u>6 507</u> 5 357 | <u>6 214</u> 5 357 | <u>5 914</u> 5 357 |
| 225-101-0102 | 7-6 | . | 1 | 250 | <u>9 901</u> 9 567 | <u>9 026</u> 8 482 | <u>10 671</u> 8 482 | <u>10 108</u> 8 482 | <u>9 531</u> 8 482 |
| 225-101-0103 | 7-9 | . | 1 | 380 | <u>18 047</u> 17 503 | <u>16 717</u> 15 854 | <u>19 217</u> 15 854 | <u>18 362</u> 15 854 | <u>17 485</u> 15 854 |
| 225-101-0104 | 10-3 | . | 1 | 200 | | | | | |
| 225-101-0105 | 10-6 | . | 1 | 400 | <u>13 854</u> 13 342 | <u>12 454</u> 11 607 | <u>15 086</u> 11 607 | <u>14 185</u> 11 607 | <u>13 262</u> 11 607 |
| 225-101-0106 | 10-9 | . | 1 | 600 | <u>21 283</u> 20 509 | <u>19 183</u> 17 906 | <u>23 131</u> 17 906 | <u>21 780</u> 17 906 | <u>20 394</u> 17 906 |
| 225-101-0108 | 15-6 | . | 1 | 660 | <u>22 453</u> 21 613 | <u>20 143</u> 18 750 | <u>24 485</u> 18 750 | <u>22 999</u> 18 750 | <u>21 476</u> 18 750 |
| 225-101-0109 | 15-9 | . | 1 | 1000 | <u>35 993</u> 34 696 | <u>32 492</u> 30 359 | <u>39 072</u> 30 359 | <u>36 821</u> 30 359 | <u>34 512</u> 30 359 |
| 225-101-0110 | 20-6 | . | 1 | 980 | <u>34 982</u> 33 715 | <u>31 551</u> 29 464 | <u>38 000</u> 29 464 | <u>35 793</u> 29 464 | <u>33 531</u> 29 464 |
| 225-101-0111 | 20-9 | . | 1 | 1480 | <u>54 868</u> 52 929 | <u>49 686</u> 46 510 | <u>59 424</u> 46 510 | <u>56 092</u> 46 510 | <u>52 676</u> 46 510 |
| 225-101-0114 | 15-3 | . | 1 | 320 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-101-0115 | 20-3 | . | 1 | 1575 | | | | | |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | . | | | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | . | 1 | 50 | <u>6 589</u> 6 467 | <u>6 413</u> 6 250 | <u>6 742</u> 6 250 | <u>6 630</u> 6 250 | <u>6 514</u> 6 250 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | . | | | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | . | 1 | 450 | <u>23 190</u> 22 523 | <u>21 614</u> 20 571 | <u>24 575</u> 20 571 | <u>23 562</u> 20 571 | <u>22 523</u> 20 571 |
| 225-101-0602 | 15 | . | 1 | 950 | <u>50 872</u> 49 442 | <u>47 546</u> 45 321 | <u>53 797</u> 45 321 | <u>51 658</u> 45 321 | <u>49 465</u> 45 321 |
| 225-101-0603 | 20 | . | 1 | 1480 | <u>92 103</u> 89 723 | <u>86 921</u> 83 304 | <u>96 660</u> 83 304 | <u>93 327</u> 83 304 | <u>89 911</u> 83 304 |
| 225-101-0606 | 10-2 | . | 1 | 250 | <u>19 765</u> 19 313 | <u>18 890</u> 18 229 | <u>20 535</u> 18 229 | <u>19 972</u> 18 229 | <u>19 395</u> 18 229 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | . | 1 | 680 | <u>58 811</u> 49 613 | <u>51 566</u> 49 613 | <u>56 165</u> 49 613 | <u>54 567</u> 49 613 | <u>53 050</u> 49 613 |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | . | 1 | 680 | <u>50 063</u> 48 878 | <u>47 683</u> 45 929 | <u>52 157</u> 45 929 | <u>50 626</u> 45 929 | <u>49 056</u> 45 929 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | . | 1 | 1380 | <u>81 351</u> 79 186 | <u>76 520</u> 73 200 | <u>85 600</u> 73 200 | <u>82 493</u> 73 200 | <u>79 307</u> 73 200 |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | . | 1 | 1380 | <u>72 330</u> 70 271 | <u>67 498</u> 64 286 | <u>76 579</u> 64 286 | <u>73 471</u> 64 286 | <u>70 286</u> 64 286 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-101-0616 | 2 20-2 | . | 1 | 1200 | <u>71 381</u> 69 491 | <u>67 180</u> 64 286 | <u>75 076</u> 64 286 | <u>72 374</u> 64 286 | <u>69 604</u> 64 286 |
| 225-101-0620 | 10 | . | 1 | 800 | | | | | |
| 225-101-0621 | 6 | . | 1 | 2260 | | | | | |
| 225-101-0622 | 10 | . | 1 | 2480 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | . | | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | . | 1 | 130 | <u>5 745</u> 5 357 | <u>5 623</u> 5 357 | <u>5 864</u> 5 681 |
| 225-101-0102 | 7-6 | . | 1 | 250 | <u>9 206</u> 8 482 | <u>8 971</u> 8 482 | <u>9 434</u> 9 105 |
| 225-101-0103 | 7-9 | . | 1 | 380 | <u>16 991</u> 15 854 | <u>16 633</u> 15 854 | <u>17 337</u> 16 801 |
| 225-101-0104 | 10-3 | . | 1 | 200 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-101-0105 | 10-6 | . | 1 | 400 | <u>12 742</u> 11 607 | <u>12 366</u> 11 607 | <u>13 107</u> 12 604 |
| 225-101-0106 | 10-9 | . | 1 | 600 | <u>19 615</u> 17 906 | <u>19 050</u> 17 906 | <u>20 162</u> 19 401 |
| 225-101-0108 | 15-6 | . | 1 | 660 | <u>20 618</u> 18 750 | <u>19 997</u> 18 750 | <u>21 220</u> 20 394 |
| 225-101-0109 | 15-9 | . | 1 | 1000 | <u>33 213</u> 30 359 | <u>32 272</u> 30 359 | <u>34 125</u> 32 850 |
| 225-101-0110 | 20-6 | . | 1 | 980 | <u>32 258</u> 29 464 | <u>31 335</u> 29 464 | <u>33 151</u> 31 906 |
| 225-101-0111 | 20-9 | . | 1 | 1480 | <u>50 752</u> 46 510 | <u>49 360</u> 46 510 | <u>52 102</u> 50 197 |
| 225-101-0114 | 15-3 | . | 1 | 320 | | | |
| 225-101-0115 | 20-3 | . | 1 | 1575 | | | |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | . | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | . | 1 | 50 | <u>6 449</u> 6 250 | <u>6 402</u> 6 250 | <u>6 495</u> 6 375 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | . | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | . | 1 | 450 | <u>21 939</u> 20 571 | <u>21 515</u> 20 571 | <u>22 349</u> 21 692 |

| 225-101-0602 | 15 | . | 1 | 950 | <u>48 230</u> 45 321 | <u>47 336</u> 45 321 | <u>49 097</u> 47 688 |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 225-101-0603 | 20 | . | 1 | 1480 | <u>87 988</u> 83 304 | <u>86 595</u> 83 304 | <u>89 337</u> 86 990 |
| 225-101-0606 | 10-2 | . | 1 | 250 | <u>19 070</u> 18 229 | <u>18 834</u> 18 229 | <u>19 298</u> 18 851 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | . | 1 | 680 | <u>52 275</u> 49 613 | <u>51 595</u> 49 613 | <u>54 300</u> 49 613 |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | . | 1 | 680 | <u>48 173</u> 45 929 | <u>47 533</u> 45 929 | <u>48 793</u> 47 623 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | . | 1 | 1380 | <u>77 514</u> 73 200 | <u>76 215</u> 73 200 | <u>78 772</u> 76 638 |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | . | 1 | 1380 | <u>68 493</u> 64 286 | <u>67 194</u> 64 286 | <u>69 751</u> 67 723 |
| 225-101-0616 | 2 20-2 | . | 1 | 1200 | <u>68 045</u> 64 286 | <u>66 915</u> 64 286 | <u>69 139</u> 67 275 |
| 225-101-0620 | 10 | . | 1 | 800 | | | |
| 225-101-0621 | 6 | . | 1 | 2260 | | | |
| 225-101-0622 | 10 | . | 1 | 2480 | | | |

225-104.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-104-0100 | 30 24547-2016 | . | | | | | | | | |
| 225-104-0104 | 1-100 | . | 1 | 400 | | | | | | |
| 225-104-0106 | 10-100 (71) | . | 1 | 3000 | | | | | | |
| 225-104-0108 | 10-200 | . | 1 | 5900 | | | | | | |
| 225-104-0112 | 12-100 (73) | . | 1 | 3500 | | | | | | |
| 225-104-0118 | 2-100 (11) | . | 1 | 500 | | | | | | |
| 225-104-0120 | 3-100 (12) | . | 1 | 900 | <u>58 587</u> 56 893 | <u>60 654</u> 56 893 | <u>62 628</u> 61 102 | <u>61 080</u> 56 893 | <u>63 496</u> 56 893 | |
| 225-104-0122 | 3-200 | . | 1 | 1800 | <u>117 623</u> 114 230 | <u>121 758</u> 114 230 | <u>125 705</u> 122 649 | <u>122 611</u> 114 230 | <u>127 442</u> 114 230 | |
| 225-104-0124 | 4-100 (13) | . | 1 | 1100 | | | | | | |
| 225-104-0126 | 4-200 | . | 1 | 2100 | | | | | | |
| 225-104-0128 | 5-100 (14) | . | 1 | 1300 | | | | | | |
| 225-104-0132 | 6-100 (15) | . | 1 | 1500 | | | | | | |
| 225-104-0139 | 8-100 (16) | . | 1 | 1800 | <u>120 561</u> 117 133 | <u>124 696</u> 117 133 | <u>128 643</u> 125 551 | <u>125 548</u> 117 133 | <u>130 379</u> 117 133 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-104-0141 | 8-200 | . | 1 | 3600 | <u>238 655</u> 231 829 | <u>246 925</u> 231 829 | <u>254 819</u> 248 666 | <u>248 630</u> 231 829 | <u>258 292</u> 231 829 |
| 225-104-0143 | 9-100 (17) | . | 1 | 2100 | | | | | |
| 225-104-0145 | 9-200 | . | 1 | 4200 | | | | | |
| 225-104-0200 | 30 24547-2016 | . | | | | | | | |
| 225-104-0201 | 1.100 | . | 1 | 1000 | <u>54 318</u> 52 553 | | | | |
| 225-104-0202 | 1.150 | . | 1 | 1500 | <u>101 264</u> 98 228 | | | | |
| 225-104-0205 | 2.100 | . | 1 | 1200 | <u>69 486</u> 67 284 | | | | |
| 225-104-0206 | 2.150 | . | 1 | 1800 | <u>121 518</u> 117 875 | | | | |
| 225-104-0207 | 2.200 | . | 1 | 2400 | <u>127 558</u> 123 377 | | | | |
| 225-104-0210 | 3.150 | . | 1 | 2300 | <u>155 272</u> 150 618 | | | | |
| 225-104-0211 | 3.200 | . | 1 | 3100 | <u>208 680</u> 202 418 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-104-0213 | 4.100 | . | 1 | 1700 | <u>98 659</u> 95 534 | | | | |
| 225-104-0214 | 4.150 | . | 1 | 2600 | <u>175 525</u> 170 263 | | | | |
| 225-104-0215 | 4.200 | . | 1 | 3500 | <u>171 305</u> 165 496 | | | | |
| 225-104-0217 | 5.100 | . | 1 | 2100 | <u>100 205</u> 96 771 | | | | |
| 225-104-0219 | 5.200 | . | 1 | 4300 | <u>239 765</u> 232 054 | | | | |
| 225-104-0221 | 6.100 | . | 1 | 2400 | <u>122 290</u> 118 176 | <u>127 803</u> 118 176 | <u>133 066</u> 129 400 | <u>128 940</u> 118 176 | <u>135 381</u> 118 176 |
| 225-104-0223 | 6.200 | . | 1 | 4800 | <u>233 127</u> 225 035 | <u>244 154</u> 225 035 | <u>254 679</u> 247 483 | <u>246 427</u> 225 035 | <u>259 310</u> 225 035 |
| 225-104-0225 | 7.100 | . | 1 | 3300 | <u>248 231</u> 241 054 | | | | |
| 225-104-0226 | 7.150 | . | 1 | 4900 | <u>329 758</u> 319 862 | | | | |
| 225-104-0227 | 7.200 | . | 1 | 6600 | <u>444 164</u> 430 835 | | | | |
| 225-104-0240 | 19.200 | . | 1 | 2000 | <u>108 452</u> 104 925 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-104-0300 | 30 24547-2016 | . | | | | | | | |
| 225-104-0301 | 14-132 (27) | . | 1 | 1300 | <u>77 220</u> 74 796 | | | | |
| 225-104-0302 | 15-132 (28) | . | 1 | 1900 | <u>106 657</u> 103 235 | | | | |
| 225-104-0303 | 16-132 (29) | . | 1 | 2500 | <u>121 443</u> 117 312 | | | | |
| 225-104-0304 | 17-132 (76) | . | 1 | 3900 | <u>215 002</u> 208 056 | | | | |
| 225-104-0305 | 11-170 | . | 1 | 2700 | <u>115 868</u> 111 706 | | | | |
| 225-104-0307 | 12-170 | . | 1 | 4000 | <u>180 309</u> 173 973 | | | | |
| 225-104-0309 | 13-170 | . | 1 | 5500 | <u>208 669</u> 200 728 | | | | |
| 225-104-0400 | 30 24547-2016 | . | | | | | | | |
| 225-104-0401 | 15-170 | . | 1 | 2500 | <u>119 507</u> 115 414 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-104-0406 | 17-170 | . | 1 | 4900 | <u>200 774</u> 193 407 | | | | |
| 225-104-0500 | 35 24547-2016 30, | . | | | | | | | |
| 225-104-0501 | 1.100 (80) | . | 1 | 1700 | <u>78 474</u> 75 746 | | | | |
| 225-104-0503 | 2.100 (81) | . | 1 | 1800 | <u>78 999</u> 76 190 | | | | |
| 225-104-0507 | 4.100 (83) | . | 1 | 2000 | <u>112 290</u> 108 688 | | | | |
| 225-104-0509 | 5.100 (84) | . | 1 | 2300 | <u>105 638</u> 101 956 | | | | |
| 225-104-0510 | 5.200 | . | 1 | 4600 | <u>214 848</u> 207 415 | | | | |
| 225-104-0511 | 6.100 (85) | . | 1 | 2600 | <u>136 441</u> 131 946 | | | | |
| 225-104-0513 | 7.100 (86) | . | 1 | 2800 | <u>120 431</u> 116 110 | | | | |
| 225-104-0515 | 8.100 (87) | . | 1 | 3200 | <u>138 006</u> 133 060 | | | | |
| 225-104-0516 | 8.200 | . | 1 | 6400 | <u>303 547</u> 293 115 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-104-0517 | 9.100 (88) | . | 1 | 4000 | <u>194 537</u> 187 923 | | | | |
| 225-104-0518 | 9.200 | . | 1 | 8000 | <u>379 435</u> 366 395 | | | | |
| 225-104-0519 | 10.100 (47) | . | 1 | 3500 | <u>235 894</u> 229 212 | <u>243 934</u> 229 212 | <u>251 609</u> 245 580 | <u>245 592</u> 229 212 | <u>254 985</u> 229 212 |
| 225-104-0520 | 10.200 | . | 1 | 7000 | <u>349 820</u> 338 061 | | | | |
| 225-104-0521 | 11.100 (48) | . | 1 | 4200 | <u>182 340</u> 175 825 | | | | |
| 225-104-0523 | 12.100 (89) | . | 1 | 5600 | <u>263 179</u> 254 099 | | | | |
| 225-104-0525 | 13.100 (49) | . | 1 | 4400 | <u>185 393</u> 178 678 | | | | |
| 225-104-0527 | 14.100 (50) | . | 1 | 5800 | <u>243 597</u> 234 761 | | | | |
| 225-104-0528 | 14.200 | . | 1 | 11600 | <u>550 180</u> 531 272 | | | | |
| 225-104-0529 | 15.100 (90) | . | 1 | 7800 | <u>381 329</u> 368 392 | | | | |
| 225-104-0530 | 15.200 | . | 1 | 15600 | <u>739 897</u> 714 469 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-104-0531 | 16.100 (91) | . | 1 | 6200 | <u>292 511</u> 282 435 | | | | |
| 225-104-0533 | 18.100 (93) | . | 1 | 10000 | <u>650 722</u> 630 963 | | | | |
| 225-104-0534 | 19.100 (94) | . | 1 | 9100 | <u>567 244</u> 550 417 | <u>588 149</u> 550 417 | <u>608 103</u> 592 976 | <u>592 459</u> 550 417 | <u>616 882</u> 550 417 |
| 225-104-0535 | 20.100 (95) | . | 1 | 10000 | <u>443 721</u> 428 021 | | | | |
| 225-104-0536 | 21.100 (96) | . | 1 | 13700 | <u>666 558</u> 643 899 | | | | |
| 225-104-0537 | 22.100 (97) | . | 1 | 1900 | <u>102 750</u> 99 405 | | | | |
| 225-104-0538 | 23.100 (100) | . | 1 | 2400 | <u>116 902</u> 112 930 | | | | |
| 225-104-0539 | 24.100 (103) | . | 1 | 3100 | <u>161 550</u> 156 212 | | | | |
| 225-104-0540 | 25.100 (51) | . | 1 | 3900 | <u>281 634</u> 273 965 | <u>290 593</u> 273 965 | <u>299 145</u> 292 205 | <u>292 440</u> 273 965 | <u>302 907</u> 273 965 |
| 225-104-0541 | 26.100 (54) | . | 1 | 4800 | <u>260 302</u> 251 838 | | | | |
| 225-104-0600 | 30, 35 24547-2016 | . | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-104-0606 | 32 (99) | . | 1 | 2100 | <u>103 323</u> 99 827 | | | | |
| 225-104-0607 | 33 (102) | . | 1 | 2600 | <u>142 241</u> 137 632 | | | | |
| 225-104-0608 | 34 (105) | . | 1 | 3400 | <u>167 384</u> 161 722 | | | | |
| 225-104-0609 | 35 (53) | . | 1 | 4400 | <u>198 896</u> 191 916 | | | | |
| 225-104-0610 | 36 (56) | . | 1 | 5500 | <u>267 665</u> 258 566 | | | | |
| 225-104-0611 | 37 (106) | . | 1 | 7500 | <u>384 927</u> 372 129 | | | | |
| 225-104-0612 | 38 (107) | . | 1 | 9900 | <u>487 311</u> 470 826 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-104-0100 | 30 24547-2016 | . | | | | | | | |
| 225-104-0104 | 1-100 | . | 1 | 400 | <u>35 354</u> 29 928 | | | | |
| 225-104-0106 | 10-100 (71) | . | 1 | 3000 | <u>206 030</u> 166 495 | | | | |
| 225-104-0108 | 10-200 | . | 1 | 5900 | <u>408 389</u> 330 573 | | | | |
| 225-104-0112 | 12-100 (73) | . | 1 | 3500 | <u>285 349</u> 238 342 | | | | |
| 225-104-0118 | 2-100 (11) | . | 1 | 500 | <u>49 957</u> 43 061 | | | | |
| 225-104-0120 | 3-100 (12) | . | 1 | 900 | <u>62 319</u> 60 797 | <u>59 168</u> 56 893 | <u>65 090</u> 56 893 | <u>63 063</u> 56 893 | <u>60 986</u> 56 893 |
| 225-104-0122 | 3-200 | . | 1 | 1800 | <u>125 087</u> 122 038 | <u>118 785</u> 114 230 | <u>130 629</u> 114 230 | <u>126 576</u> 114 230 | <u>122 421</u> 114 230 |
| 225-104-0124 | 4-100 (13) | . | 1 | 1100 | <u>79 857</u> 65 276 | | | | |
| 225-104-0126 | 4-200 | . | 1 | 2100 | <u>140 757</u> 113 150 | | | | |
| 225-104-0128 | 5-100 (14) | . | 1 | 1300 | <u>97 156</u> 79 870 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-104-0132 | 6-100 (15) | . | 1 | 1500 | <u>104 171</u> 84 380 | | | | |
| 225-104-0139 | 8-100 (16) | . | 1 | 1800 | <u>128 025</u> 124 941 | <u>121 723</u> 117 133 | <u>133 567</u> 117 133 | <u>129 514</u> 117 133 | <u>125 359</u> 117 133 |
| 225-104-0141 | 8-200 | . | 1 | 3600 | <u>253 583</u> 247 444 | <u>240 980</u> 231 829 | <u>264 668</u> 231 829 | <u>256 562</u> 231 829 | <u>248 252</u> 231 829 |
| 225-104-0143 | 9-100 (17) | . | 1 | 2100 | <u>142 580</u> 114 937 | | | | |
| 225-104-0145 | 9-200 | . | 1 | 4200 | <u>274 045</u> 218 977 | | | | |
| 225-104-0200 | 30 24547-2016 | . | | | | | | | |
| 225-104-0201 | 1.100 | . | 1 | 1000 | <u>71 675</u> 58 437 | | | | |
| 225-104-0202 | 1.150 | . | 1 | 1500 | <u>129 514</u> 109 226 | | | | |
| 225-104-0205 | 2.100 | . | 1 | 1200 | <u>90 796</u> 74 817 | | | | |
| 225-104-0206 | 2.150 | . | 1 | 1800 | <u>155 418</u> 131 073 | | | | |
| 225-104-0207 | 2.200 | . | 1 | 2400 | <u>168 899</u> 137 191 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-104-0210 | 3.150 | . | 1 | 2300 | <u>198 589</u> 167 481 | | | | |
| 225-104-0211 | 3.200 | . | 1 | 3100 | <u>266 996</u> 225 081 | | | | |
| 225-104-0213 | 4.100 | . | 1 | 1700 | <u>128 872</u> 106 231 | | | | |
| 225-104-0214 | 4.150 | . | 1 | 2600 | <u>224 491</u> 189 326 | | | | |
| 225-104-0215 | 4.200 | . | 1 | 3500 | <u>229 946</u> 184 025 | | | | |
| 225-104-0217 | 5.100 | . | 1 | 2100 | <u>135 102</u> 107 605 | | | | |
| 225-104-0219 | 5.200 | . | 1 | 4300 | <u>315 091</u> 258 035 | | | | |
| 225-104-0221 | 6.100 | . | 1 | 2400 | <u>132 242</u> 128 586 | <u>123 840</u> 118 176 | <u>139 632</u> 118 176 | <u>134 228</u> 118 176 | <u>128 687</u> 118 176 |
| 225-104-0223 | 6.200 | . | 1 | 4800 | <u>253 031</u> 245 855 | <u>236 226</u> 225 035 | <u>267 810</u> 225 035 | <u>257 002</u> 225 035 | <u>245 922</u> 225 035 |
| 225-104-0225 | 7.100 | . | 1 | 3300 | <u>313 231</u> 268 043 | | | | |
| 225-104-0226 | 7.150 | . | 1 | 4900 | <u>421 925</u> 355 675 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-104-0227 | 7.200 | . | 1 | 6600 | <u>568 307</u> 479 073 | | | | |
| 225-104-0240 | 19.200 | . | 1 | 2000 | <u>143 144</u> 116 673 | | | | |
| 225-104-0300 | 30 24547-2016 | . | | | | | | | |
| 225-104-0301 | 14-132 (27) | . | 1 | 1300 | <u>100 440</u> 83 089 | | | | |
| 225-104-0302 | 15-132 (28) | . | 1 | 1900 | <u>139 906</u> 114 682 | | | | |
| 225-104-0303 | 16-132 (29) | . | 1 | 2500 | <u>163 097</u> 130 319 | | | | |
| 225-104-0304 | 17-132 (76) | . | 1 | 3900 | <u>282 815</u> 231 124 | | | | |
| 225-104-0305 | 11-170 | . | 1 | 2700 | <u>159 159</u> 124 092 | | | | |
| 225-104-0307 | 12-170 | . | 1 | 4000 | <u>245 402</u> 193 262 | | | | |
| 225-104-0309 | 13-170 | . | 1 | 5500 | <u>293 821</u> 222 983 | | | | |
| 225-104-0400 | 30 24547-2016 | . | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-104-0401 | 15-170 | . | 1 | 2500 | <u>160 946</u> 128 211 | | | | |
| 225-104-0406 | 17-170 | . | 1 | 4900 | <u>278 285</u> 214 851 | | | | |
| 225-104-0500 | 35 24547-2016 30, | . | | | | | | | |
| 225-104-0501 | 1.100 (80) | . | 1 | 1700 | <u>101 655</u> 79 548 | | | | |
| 225-104-0503 | 2.100 (81) | . | 1 | 1800 | <u>103 338</u> 80 015 | | | | |
| 225-104-0507 | 4.100 (83) | . | 1 | 2000 | <u>140 564</u> 114 144 | | | | |
| 225-104-0509 | 5.100 (84) | . | 1 | 2300 | <u>136 974</u> 107 074 | | | | |
| 225-104-0510 | 5.200 | . | 1 | 4600 | <u>277 699</u> 217 826 | | | | |
| 225-104-0511 | 6.100 (85) | . | 1 | 2600 | <u>172 719</u> 138 569 | | | | |
| 225-104-0513 | 7.100 (86) | . | 1 | 2800 | <u>158 169</u> 121 938 | | | | |
| 225-104-0515 | 8.100 (87) | . | 1 | 3200 | <u>181 153</u> 139 739 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-104-0516 | 8.200 | . | 1 | 6400 | <u>391 224</u> 307 828 | | | | |
| 225-104-0517 | 9.100 (88) | . | 1 | 4000 | <u>249 577</u> 197 356 | | | | |
| 225-104-0518 | 9.200 | . | 1 | 8000 | <u>489 032</u> 384 787 | | | | |
| 225-104-0519 | 10.100 (47) | . | 1 | 3500 | <u>250 407</u> 244 393 | <u>238 154</u> 229 212 | <u>261 184</u> 229 212 | <u>253 303</u> 229 212 | <u>245 223</u> 229 212 |
| 225-104-0520 | 10.200 | . | 1 | 7000 | <u>446 612</u> 355 031 | | | | |
| 225-104-0521 | 11.100 (48) | . | 1 | 4200 | <u>239 032</u> 184 651 | | | | |
| 225-104-0523 | 12.100 (89) | . | 1 | 5600 | <u>339 775</u> 266 854 | | | | |
| 225-104-0525 | 13.100 (49) | . | 1 | 4400 | <u>244 502</u> 187 647 | | | | |
| 225-104-0527 | 14.100 (50) | . | 1 | 5800 | <u>321 474</u> 246 545 | | | | |
| 225-104-0528 | 14.200 | . | 1 | 11600 | <u>709 096</u> 557 941 | | | | |
| 225-104-0529 | 15.100 (90) | . | 1 | 7800 | <u>488 757</u> 386 884 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-104-0530 | 15.200 | . | 1 | 15600 | <u>953 611</u> 750 334 | | | | |
| 225-104-0531 | 16.100 (91) | . | 1 | 6200 | <u>377 371</u> 296 613 | | | | |
| 225-104-0533 | 18.100 (93) | . | 1 | 10000 | <u>796 574</u> 662 635 | | | | |
| 225-104-0534 | 19.100 (94) | . | 1 | 9100 | <u>604 979</u> 589 888 | <u>573 120</u> 550 417 | <u>632 998</u> 550 417 | <u>612 507</u> 550 417 | <u>591 501</u> 550 417 |
| 225-104-0535 | 20.100 (95) | . | 1 | 10000 | <u>579 183</u> 449 506 | | | | |
| 225-104-0536 | 21.100 (96) | . | 1 | 13700 | <u>855 085</u> 676 220 | | | | |
| 225-104-0537 | 22.100 (97) | . | 1 | 1900 | <u>129 413</u> 104 395 | | | | |
| 225-104-0538 | 23.100 (100) | . | 1 | 2400 | <u>149 935</u> 118 599 | | | | |
| 225-104-0539 | 24.100 (103) | . | 1 | 3100 | <u>204 747</u> 164 053 | | | | |
| 225-104-0540 | 25.100 (51) | . | 1 | 3900 | <u>297 806</u> 290 881 | <u>284 152</u> 273 965 | <u>309 814</u> 273 965 | <u>301 032</u> 273 965 | <u>292 030</u> 273 965 |
| 225-104-0541 | 26.100 (54) | . | 1 | 4800 | <u>327 699</u> 264 480 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-104-0600 | 30, 35 24547-2016 | . | | | | | | | |
| 225-104-0606 | 32 (99) | . | 1 | 2100 | <u>138 458</u> 110 896 | | | | |
| 225-104-0607 | 33 (102) | . | 1 | 2600 | <u>187 329</u> 152 892 | | | | |
| 225-104-0608 | 34 (105) | . | 1 | 3400 | <u>224 279</u> 179 652 | | | | |
| 225-104-0609 | 35 (53) | . | 1 | 4400 | <u>270 561</u> 213 195 | | | | |
| 225-104-0610 | 36 (56) | . | 1 | 5500 | <u>359 357</u> 287 235 | | | | |
| 225-104-0611 | 37 (106) | . | 1 | 7500 | <u>512 172</u> 413 389 | | | | |
| 225-104-0612 | 38 (107) | . | 1 | 9900 | <u>652 969</u> 523 029 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-104-0100 | 30 24547-2016 | . | | | | | |
| 225-104-0104 | 1-100 | . | 1 | 400 | | | |
| 225-104-0106 | 10-100 (71) | . | 1 | 3000 | | | |
| 225-104-0108 | 10-200 | . | 1 | 5900 | | | |
| 225-104-0112 | 12-100 (73) | . | 1 | 3500 | | | |
| 225-104-0118 | 2-100 (11) | . | 1 | 500 | | | |
| 225-104-0120 | 3-100 (12) | . | 1 | 900 | <u>59 816</u> 56 893 | <u>58 969</u> 56 893 | <u>60 637</u> 59 135 |
| 225-104-0122 | 3-200 | . | 1 | 1800 | <u>120 082</u> 114 230 | <u>118 388</u> 114 230 | <u>121 724</u> 118 714 |
| 225-104-0124 | 4-100 (13) | . | 1 | 1100 | | | |
| 225-104-0126 | 4-200 | . | 1 | 2100 | | | |
| 225-104-0128 | 5-100 (14) | . | 1 | 1300 | | | |
| 225-104-0132 | 6-100 (15) | . | 1 | 1500 | | | |
| 225-104-0139 | 8-100 (16) | . | 1 | 1800 | <u>123 020</u> 117 133 | <u>121 326</u> 117 133 | <u>124 661</u> 121 617 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-104-0141 | 8-200 | . | 1 | 3600 | <u>243 574</u> 231 829 | <u>240 186</u> 231 829 | <u>246 856</u> 240 797 |
| 225-104-0143 | 9-100 (17) | . | 1 | 2100 | | | |
| 225-104-0145 | 9-200 | . | 1 | 4200 | | | |
| 225-104-0200 | 30 24547-2016 | . | | | | | |
| 225-104-0201 | 1.100 | . | 1 | 1000 | | | |
| 225-104-0202 | 1.150 | . | 1 | 1500 | | | |
| 225-104-0205 | 2.100 | . | 1 | 1200 | | | |
| 225-104-0206 | 2.150 | . | 1 | 1800 | | | |
| 225-104-0207 | 2.200 | . | 1 | 2400 | | | |
| 225-104-0210 | 3.150 | . | 1 | 2300 | | | |
| 225-104-0211 | 3.200 | . | 1 | 3100 | | | |
| 225-104-0213 | 4.100 | . | 1 | 1700 | | | |
| 225-104-0214 | 4.150 | . | 1 | 2600 | | | |
| 225-104-0215 | 4.200 | . | 1 | 3500 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 225-104-0217 | 5.100 | . | 1 | 2100 | | | |
| 225-104-0219 | 5.200 | . | 1 | 4300 | | | |
| 225-104-0221 | 6.100 | . | 1 | 2400 | <u>125 569</u> 118 176 | <u>123 310</u> 118 176 | <u>127 757</u> 124 154 |
| 225-104-0223 | 6.200 | . | 1 | 4800 | <u>239 685</u> 225 035 | <u>235 167</u> 225 035 | <u>244 062</u> 236 992 |
| 225-104-0225 | 7.100 | . | 1 | 3300 | | | |
| 225-104-0226 | 7.150 | . | 1 | 4900 | | | |
| 225-104-0227 | 7.200 | . | 1 | 6600 | | | |
| 225-104-0240 | 19.200 | . | 1 | 2000 | | | |
| 225-104-0300 | 30 24547-2016 | . | | | | | |
| 225-104-0301 | 14-132 (27) | . | 1 | 1300 | | | |
| 225-104-0302 | 15-132 (28) | . | 1 | 1900 | | | |
| 225-104-0303 | 16-132 (29) | . | 1 | 2500 | | | |
| 225-104-0304 | 17-132 (76) | . | 1 | 3900 | | | |
| 225-104-0305 | 11-170 | . | 1 | 2700 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|------|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 225-104-0307 | 12-170 | . | 1 | 4000 | | | |
| 225-104-0309 | 13-170 | . | 1 | 5500 | | | |
| 225-104-0400 | 30 24547-2016 | . | | | | | |
| 225-104-0401 | 15-170 | . | 1 | 2500 | | | |
| 225-104-0406 | 17-170 | . | 1 | 4900 | | | |
| 225-104-0500 | 30, 35 24547-2016 | . | | | | | |
| 225-104-0501 | 1.100 (80) | . | 1 | 1700 | | | |
| 225-104-0503 | 2.100 (81) | . | 1 | 1800 | | | |
| 225-104-0507 | 4.100 (83) | . | 1 | 2000 | | | |
| 225-104-0509 | 5.100 (84) | . | 1 | 2300 | | | |
| 225-104-0510 | 5.200 | . | 1 | 4600 | | | |
| 225-104-0511 | 6.100 (85) | . | 1 | 2600 | | | |
| 225-104-0513 | 7.100 (86) | . | 1 | 2800 | | | |

| 225-104-0515 | 8.100 (87) | . | 1 | 3200 | | | |
|--------------|--------------|---|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 225-104-0516 | 8.200 | . | 1 | 6400 | | | |
| 225-104-0517 | 9.100 (88) | . | 1 | 4000 | | | |
| 225-104-0518 | 9.200 | . | 1 | 8000 | | | |
| 225-104-0519 | 10.100 (47) | . | 1 | 3500 | <u>240 675</u> 229 212 | <u>237 381</u> 229 212 | <u>243 867</u> 237 930 |
| 225-104-0520 | 10.200 | . | 1 | 7000 | | | |
| 225-104-0521 | 11.100 (48) | . | 1 | 4200 | | | |
| 225-104-0523 | 12.100 (89) | . | 1 | 5600 | | | |
| 225-104-0525 | 13.100 (49) | . | 1 | 4400 | | | |
| 225-104-0527 | 14.100 (50) | . | 1 | 5800 | | | |
| 225-104-0528 | 14.200 | . | 1 | 11600 | | | |
| 225-104-0529 | 15.100 (90) | . | 1 | 7800 | | | |
| 225-104-0530 | 15.200 | . | 1 | 15600 | | | |
| 225-104-0531 | 16.100 (91) | . | 1 | 6200 | | | |
| 225-104-0533 | 18.100 (93) | . | 1 | 10000 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-104-0534 | 19.100 (94) | . | 1 | 9100 | <u>579 677</u> 550 417 | <u>571 112</u> 550 417 | <u>587 975</u> 573 086 |
| 225-104-0535 | 20.100 (95) | . | 1 | 10000 | | | |
| 225-104-0536 | 21.100 (96) | . | 1 | 13700 | | | |
| 225-104-0537 | 22.100 (97) | . | 1 | 1900 | | | |
| 225-104-0538 | 23.100 (100) | . | 1 | 2400 | | | |
| 225-104-0539 | 24.100 (103) | . | 1 | 3100 | | | |
| 225-104-0540 | 25.100 (51) | . | 1 | 3900 | <u>286 962</u> 273 965 | <u>283 291</u> 273 965 | <u>290 518</u> 283 680 |
| 225-104-0541 | 26.100 (54) | . | 1 | 4800 | | | |
| 225-104-0600 | 30, 35 24547-2016 | . | | | | | |
| 225-104-0606 | 32 (99) | . | 1 | 2100 | | | |
| 225-104-0607 | 33 (102) | . | 1 | 2600 | | | |
| 225-104-0608 | 34 (105) | . | 1 | 3400 | | | |
| 225-104-0609 | 35 (53) | . | 1 | 4400 | | | |

8.04-08-2024

270

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 225-104-0610 | 36 (56) | . | 1 | 5500 | | | |
| 225-104-0611 | 37 (106) | . | 1 | 7500 | | | |
| 225-104-0612 | 38 (107) | . | 1 | 9900 | | | |

225-105.

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-105-0100 | 30 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-105-0101 | 4 | . | 1 | 1900 | <u>63 096</u> 60 239 | <u>67 461</u> 60 239 | <u>71 628</u> 69 125 | <u>68 361</u> 60 239 | <u>73 460</u> 60 239 |
| 225-105-0102 | 4 | . | 1 | 1000 | <u>33 116</u> 31 613 | <u>35 413</u> 31 613 | <u>37 606</u> 36 290 | <u>35 887</u> 31 613 | <u>38 571</u> 31 613 |
| 225-105-0103 | 5 | . | 1 | 1400 | <u>47 677</u> 45 558 | <u>50 894</u> 45 558 | <u>53 963</u> 52 106 | <u>51 557</u> 45 558 | <u>55 314</u> 45 558 |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-105-0107 | 8 | . | 1 | 2900 | <u>94 153</u> 89 818 | <u>100 815</u> 89 818 | <u>107 174</u> 103 381 | <u>102 189</u> 89 818 | <u>109 972</u> 89 818 |
| 225-105-0108 | 8 | . | 1 | 1400 | <u>47 538</u> 45 421 | <u>50 754</u> 45 421 | <u>53 824</u> 51 968 | <u>51 417</u> 45 421 | <u>55 175</u> 45 421 |
| 225-105-0109 | 9 | . | 1 | 2200 | <u>68 915</u> 65 656 | <u>73 969</u> 65 656 | <u>78 793</u> 75 945 | <u>75 011</u> 65 656 | <u>80 916</u> 65 656 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-105-0100 | 30 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-105-0101 | 4 | . | 1 | 1900 | <u>70 975</u> 68 481 | <u>64 323</u> 60 239 | <u>76 825</u> 60 239 | <u>72 547</u> 60 239 | <u>68 161</u> 60 239 |
| 225-105-0102 | 4 | . | 1 | 1000 | <u>37 263</u> 35 951 | <u>33 762</u> 31 613 | <u>40 342</u> 31 613 | <u>38 090</u> 31 613 | <u>35 782</u> 31 613 |
| 225-105-0103 | 5 | . | 1 | 1400 | <u>53 483</u> 51 631 | <u>48 581</u> 45 558 | <u>57 793</u> 45 558 | <u>54 641</u> 45 558 | <u>51 409</u> 45 558 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 225-105-0107 | 8 | . | 1 | 2900 | <u>106 179</u> 102 397 | <u>96 026</u> 89 818 | <u>115 108</u> 89 818 | <u>108 578</u> 89 818 | <u>101 884</u> 89 818 |
| 225-105-0108 | 8 | . | 1 | 1400 | <u>53 344</u> 51 493 | <u>48 442</u> 45 421 | <u>57 654</u> 45 421 | <u>54 502</u> 45 421 | <u>51 270</u> 45 421 |
| 225-105-0109 | 9 | . | 1 | 2200 | <u>78 038</u> 75 199 | <u>70 336</u> 65 656 | <u>84 812</u> 65 656 | <u>79 858</u> 65 656 | <u>74 780</u> 65 656 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 225-105-0100 | 30 13015-2012 | . | | | | | |
| 225-105-0101 | 4 | . | 1 | 1900 | <u>65 692</u> 60 239 | <u>63 904</u> 60 239 | <u>67 425</u> 64 972 |
| 225-105-0102 | 4 | . | 1 | 1000 | <u>34 482</u> 31 613 | <u>33 541</u> 31 613 | <u>35 394</u> 34 104 |
| 225-105-0103 | 5 | . | 1 | 1400 | <u>49 590</u> 45 558 | <u>48 272</u> 45 558 | <u>50 867</u> 49 046 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-105-0107 | 8 | . | 1 | 2900 | <u>98 115</u> 89 818 | <u>95 386</u> 89 818 | <u>100 760</u> 97 042 |
| 225-105-0108 | 8 | . | 1 | 1400 | <u>49 451</u> 45 421 | <u>48 133</u> 45 421 | <u>50 728</u> 48 908 |
| 225-105-0109 | 9 | . | 1 | 2200 | <u>71 921</u> 65 656 | <u>69 851</u> 65 656 | <u>73 927</u> 71 137 |

225-109.

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-109-0101 | 1 | . | 1 | 2200 | <u>87 277</u> 84 026 | | | | |
| 225-109-0102 | 2 | . | 1 | 2900 | <u>119 858</u> 115 478 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-109-0103 | 3 | . | 1 | 5200 | <u>196 454</u> 188 962 | | | | |
| 225-109-0104 | 4 (38) | . | 1 | 2500 | <u>109 844</u> 105 766 | <u>115 587</u> 105 766 | <u>121 069</u> 117 458 | <u>116 771</u> 105 766 | <u>123 480</u> 105 766 |
| 225-109-0105 | 5 (39) | . | 1 | 3100 | <u>130 572</u> 125 842 | | | | |
| 225-109-0106 | 6 (40) | . | 1 | 4200 | <u>181 429</u> 174 615 | <u>191 077</u> 174 615 | <u>200 287</u> 194 258 | <u>193 066</u> 174 615 | <u>204 338</u> 174 615 |
| 225-109-0107 | 7 (41) | . | 1 | 5400 | <u>225 794</u> 217 587 | | | | |
| 225-109-0108 | 57 (1) | . | 1 | 3800 | <u>130 290</u> 125 076 | | | | |
| 225-109-0109 | 58 (2) | . | 1 | 6500 | <u>264 791</u> 254 437 | <u>279 723</u> 254 437 | <u>293 977</u> 284 836 | <u>282 802</u> 254 437 | <u>300 247</u> 254 437 |
| 225-109-0110 | 59 (3) | . | 1 | 2800 | <u>118 044</u> 113 537 | <u>124 477</u> 113 537 | <u>130 616</u> 126 632 | <u>125 803</u> 113 537 | <u>133 317</u> 113 537 |
| 225-109-0111 | 78 | . | 1 | 6200 | <u>262 107</u> 252 627 | | | | |
| 225-109-0112 | 79 | . | 1 | 2000 | <u>82 708</u> 79 687 | | | | |
| 225-109-0113 | 108 (4) | . | 1 | 4400 | <u>143 742</u> 137 843 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | . | | | | | | | | |
| 225-109-0201 | 30 (8) | . | 1 | 1600 | <u>63 469</u> 61 105 | | | | | |
| 225-109-0202 | 31 (9) | . | 1 | 3100 | <u>99 424</u> 95 305 | | | | | |
| 225-109-0205 | 34 (10) | . | 1 | 2500 | <u>120 073</u> 115 874 | <u>125 816</u> 115 874 | <u>131 298</u> 127 566 | <u>127 000</u> 115 874 | <u>133 710</u> 115 874 | |
| 225-109-0206 | 35 (11) | . | 1 | 3000 | <u>136 634</u> 131 854 | | | | | |
| 225-109-0207 | 36 (12) | . | 1 | 4000 | <u>167 519</u> 161 093 | <u>176 708</u> 161 093 | <u>185 479</u> 179 800 | <u>178 603</u> 161 093 | <u>189 338</u> 161 093 | |
| 225-109-0208 | 37 (13) | . | 1 | 4900 | <u>205 349</u> 197 475 | <u>216 605</u> 197 475 | <u>227 350</u> 220 391 | <u>218 926</u> 197 475 | <u>232 077</u> 197 475 | |
| 225-109-0209 | 77 | . | 1 | 6800 | <u>310 866</u> 300 010 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-109-0101 | 1 | . | 1 | 2200 | <u>120 023</u> 91 639 | | | | |
| 225-109-0102 | 2 | . | 1 | 2900 | <u>163 458</u> 125 940 | | | | |
| 225-109-0103 | 3 | . | 1 | 5200 | <u>272 960</u> 206 082 | | | | |
| 225-109-0104 | 4 (38) | . | 1 | 2500 | <u>120 210</u> 116 610 | <u>111 458</u> 105 766 | <u>127 908</u> 105 766 | <u>122 279</u> 105 766 | <u>116 508</u> 105 766 |
| 225-109-0105 | 5 (39) | . | 1 | 3100 | <u>177 401</u> 137 243 | | | | |
| 225-109-0106 | 6 (40) | . | 1 | 4200 | <u>198 845</u> 192 833 | <u>184 140</u> 174 615 | <u>211 776</u> 174 615 | <u>202 319</u> 174 615 | <u>192 624</u> 174 615 |
| 225-109-0107 | 7 (41) | . | 1 | 5400 | <u>307 217</u> 237 300 | | | | |
| 225-109-0108 | 57 (1) | . | 1 | 3800 | <u>184 997</u> 136 408 | | | | |
| 225-109-0109 | 58 (2) | . | 1 | 6500 | <u>291 745</u> 282 630 | <u>268 988</u> 254 437 | <u>311 758</u> 254 437 | <u>297 122</u> 254 437 | <u>282 118</u> 254 437 |
| 225-109-0110 | 59 (3) | . | 1 | 2800 | <u>129 655</u> 125 682 | <u>119 852</u> 113 537 | <u>138 276</u> 113 537 | <u>131 971</u> 113 537 | <u>125 508</u> 113 537 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-109-0111 | 78 | . | 1 | 6200 | <u>355 851</u> 275 515 | | | | |
| 225-109-0112 | 79 | . | 1 | 2000 | <u>112 782</u> 86 906 | | | | |
| 225-109-0113 | 108 (4) | . | 1 | 4400 | <u>206 440</u> 150 332 | | | | |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-109-0201 | 30 (8) | . | 1 | 1600 | <u>89 404</u> 68 719 | | | | |
| 225-109-0202 | 31 (9) | . | 1 | 3100 | <u>146 737</u> 107 181 | | | | |
| 225-109-0205 | 34 (10) | . | 1 | 2500 | <u>130 440</u> 126 718 | <u>121 687</u> 115 874 | <u>138 137</u> 115 874 | <u>132 508</u> 115 874 | <u>126 737</u> 115 874 |
| 225-109-0206 | 35 (11) | . | 1 | 3000 | <u>187 457</u> 148 285 | | | | |
| 225-109-0207 | 36 (12) | . | 1 | 4000 | <u>184 106</u> 178 443 | <u>170 102</u> 161 093 | <u>196 422</u> 161 093 | <u>187 415</u> 161 093 | <u>178 182</u> 161 093 |
| 225-109-0208 | 37 (13) | . | 1 | 4900 | <u>225 668</u> 218 729 | <u>208 513</u> 197 475 | <u>240 755</u> 197 475 | <u>229 721</u> 197 475 | <u>218 410</u> 197 475 |
| 225-109-0209 | 77 | . | 1 | 6800 | <u>426 210</u> 337 395 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | . | | | | | |
| 225-109-0101 | 1 | . | 1 | 2200 | | | |
| 225-109-0102 | 2 | . | 1 | 2900 | | | |
| 225-109-0103 | 3 | . | 1 | 5200 | | | |
| 225-109-0104 | 4 (38) | . | 1 | 2500 | <u>113 259</u> 105 766 | <u>110 906</u> 105 766 | <u>115 539</u> 111 994 |
| 225-109-0105 | 5 (39) | . | 1 | 3100 | | | |
| 225-109-0106 | 6 (40) | . | 1 | 4200 | <u>187 167</u> 174 615 | <u>183 214</u> 174 615 | <u>190 996</u> 185 078 |
| 225-109-0107 | 7 (41) | . | 1 | 5400 | | | |
| 225-109-0108 | 57 (1) | . | 1 | 3800 | | | |
| 225-109-0109 | 58 (2) | . | 1 | 6500 | <u>273 672</u> 254 437 | <u>267 554</u> 254 437 | <u>279 599</u> 270 629 |
| 225-109-0110 | 59 (3) | . | 1 | 2800 | <u>121 870</u> 113 537 | <u>119 234</u> 113 537 | <u>124 423</u> 120 512 |
| 225-109-0111 | 78 | . | 1 | 6200 | | | |
| 225-109-0112 | 79 | . | 1 | 2000 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 225-109-0113 | 108 (4) | . | 1 | 4400 | | | |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | . | | | | | |
| 225-109-0201 | 30 (8) | . | 1 | 1600 | | | |
| 225-109-0202 | 31 (9) | . | 1 | 3100 | | | |
| 225-109-0205 | 34 (10) | . | 1 | 2500 | <u>123 488</u> 115 874 | <u>121 136</u> 115 874 | <u>125 768</u> 122 102 |
| 225-109-0206 | 35 (11) | . | 1 | 3000 | | | |
| 225-109-0207 | 36 (12) | . | 1 | 4000 | <u>172 984</u> 161 093 | <u>169 219</u> 161 093 | <u>176 632</u> 171 057 |
| 225-109-0208 | 37 (13) | . | 1 | 4900 | <u>212 043</u> 197 475 | <u>207 432</u> 197 475 | <u>216 512</u> 209 681 |
| 225-109-0209 | 77 | . | 1 | 6800 | | | |

8.04-08-2024

280

225-2.
225-202.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-202-0100 | 13015-2012 | . | | | | | | | | |
| 225-202-0101 | 1 | . | 1 | 1750 | <u>54 756</u> 52 457 | | | | | |
| 225-202-0102 | 2 | . | 1 | 550 | <u>35 518</u> 34 326 | <u>36 906</u> 34 326 | <u>42 310</u> 34 326 | <u>37 033</u> 34 326 | <u>38 567</u> 34 326 | |
| 225-202-0103 | 3 | . | 1 | 900 | <u>44 078</u> 42 404 | <u>46 350</u> 42 404 | <u>55 193</u> 42 404 | <u>46 557</u> 42 404 | <u>49 068</u> 42 404 | |
| 225-202-0104 | 4 | . | 1 | 1530 | <u>48 041</u> 45 722 | <u>51 903</u> 45 722 | <u>66 936</u> 45 722 | <u>52 254</u> 45 722 | <u>56 524</u> 45 722 | |
| 225-202-0105 | 5 | . | 1 | 2300 | <u>70 742</u> 67 745 | | | | | |
| 225-202-1100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>92 764</u> 88 718 | <u>98 697</u> 88 718 | <u>123 331</u> 88 718 | <u>99 580</u> 88 718 | <u>106 487</u> 88 718 | |
| 225-202-1107 | 15 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2503 | <u>91 214</u> 87 172 | <u>97 532</u> 87 172 | <u>122 126</u> 87 172 | <u>98 107</u> 87 172 | <u>105 092</u> 87 172 | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-202-1204 | 10 -3 | . | 1 | 190 | <u>16 456</u> 16 000 | | | | |
| 225-202-1206 | 15-8 | . | 1 | 165 | <u>14 686</u> 14 283 | | | | |
| 225-202-1209 | 5 | . | 1 | 73 | <u>6 967</u> 6 779 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 225-202-0100 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-202-0101 | 1 | . | 1 | 1750 | <u>74 632</u> 52 463 | | | | |
| 225-202-0102 | 2 | . | 1 | 550 | <u>41 651</u> 34 326 | <u>35 772</u> 34 326 | <u>39 510</u> 34 326 | <u>38 217</u> 34 326 | <u>36 991</u> 34 326 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-202-0103 | 3 | . | 1 | 900 | <u>54 114</u> 42 404 | <u>44 494</u> 42 404 | <u>50 611</u> 42 404 | <u>48 496</u> 42 404 | <u>46 488</u> 42 404 |
| 225-202-0104 | 4 | . | 1 | 1530 | <u>65 101</u> 45 722 | <u>48 748</u> 45 722 | <u>59 146</u> 45 722 | <u>55 550</u> 45 722 | <u>52 137</u> 45 722 |
| 225-202-0105 | 5 | . | 1 | 2300 | <u>96 865</u> 67 752 | | | | |
| 225-202-1100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>120 362</u> 88 718 | <u>93 908</u> 88 718 | <u>110 729</u> 88 718 | <u>104 912</u> 88 718 | <u>99 391</u> 88 718 |
| 225-202-1107 | 15 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2503 | <u>119 124</u> 87 172 | <u>92 370</u> 87 172 | <u>109 381</u> 87 172 | <u>103 499</u> 87 172 | <u>97 915</u> 87 172 |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-202-1204 | 10 -3 | . | 1 | 190 | <u>13 973</u> 11 451 | | | | |
| 225-202-1206 | 15-8 | . | 1 | 165 | <u>12 354</u> 10 160 | | | | |
| 225-202-1209 | 5 | . | 1 | 73 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-202-0100 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 225-202-0101 | 1 | . | 1 | 1750 | | | |
| 225-202-0102 | 2 | . | 1 | 550 | <u>36 364</u> 34 326 | <u>35 814</u> 34 326 | <u>38 002</u> 34 326 |
| 225-202-0103 | 3 | . | 1 | 900 | <u>45 462</u> 42 404 | <u>44 563</u> 42 404 | <u>48 143</u> 42 404 |
| 225-202-0104 | 4 | . | 1 | 1530 | <u>50 394</u> 45 722 | <u>48 865</u> 45 722 | <u>54 951</u> 45 722 |
| 225-202-0105 | 5 | . | 1 | 2300 | | | |
| 225-202-1100 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>96 571</u> 88 718 | <u>94 097</u> 88 718 | <u>103 943</u> 88 718 |
| 225-202-1107 | 15 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2503 | <u>95 064</u> 87 172 | <u>92 562</u> 87 172 | <u>102 519</u> 87 172 |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | . | | | | | |

| 225-202-1204 | 10 -3 | . | 1 | 190 | | | |
|--------------|-------|---|---|-----|--|--|--|
| 225-202-1206 | 15-8 | . | 1 | 165 | | | |
| 225-202-1209 | 5 | . | 1 | 73 | | | |

225-203.

| | | | | | | - | - | - | - |
|--------------|--------------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>110 997</u> 106 895 | <u>116 763</u> 106 895 | <u>122 220</u> 118 587 | <u>117 952</u> 106 895 | <u>124 688</u> 106 895 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>50 962</u> 47 712 | <u>57 276</u> 47 712 | <u>81 850</u> 47 712 | <u>57 850</u> 47 712 | <u>64 830</u> 47 712 |
| 225-203-0200 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-203-0203 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2508 | <u>88 944</u> 84 943 | <u>95 276</u> 84 943 | <u>119 918</u> 84 943 | <u>95 851</u> 84 943 | <u>102 850</u> 84 943 | |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | <u>82 797</u> 79 394 | | | | | |
| 225-203-0600 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 225-203-0601 | 13015-2012 1 / 2 | 3 | 1 | 2541 | <u>100 317</u> 96 571 | <u>106 926</u> 96 571 | | <u>107 833</u> 96 571 | | |
| 225-203-0605 | 13015-2012 5 / 2 | 3 | 1 | 2506 | <u>113 169</u> 108 695 | <u>119 496</u> 108 695 | <u>144 119</u> 108 695 | <u>120 071</u> 108 695 | <u>127 064</u> 108 695 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | , | - | - | - | - | - |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>121 361</u> 117 739 | <u>112 618</u> 106 895 | <u>129 134</u> 106 895 | <u>123 482</u> 106 895 | <u>117 688</u> 106 895 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>78 850</u> 47 712 | <u>52 118</u> 47 712 | <u>69 115</u> 47 712 | <u>63 238</u> 47 712 | <u>57 659</u> 47 712 |
| 225-203-0200 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 225-203-0203 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2508 | <u>116 910</u> 84 943 | <u>90 103</u> 84 943 | <u>107 148</u> 84 943 | <u>101 254</u> 84 943 | <u>95 659</u> 84 943 |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | <u>95 603</u> 63 652 | | | | |
| 225-203-0600 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | |
| 225-203-0601 | 1 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2541 | | <u>102 010</u> 96 571 | | | <u>107 639</u> 96 571 |
| 225-203-0605 | 5 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2506 | <u>141 113</u> 108 695 | <u>114 412</u> 108 695 | <u>131 359</u> 108 695 | <u>125 469</u> 108 695 | <u>119 879</u> 108 695 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>114 426</u> 106 895 | <u>112 064</u> 106 895 | <u>116 690</u> 113 123 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>54 809</u> 47 712 | <u>52 309</u> 47 712 | <u>62 258</u> 47 712 |
| 225-203-0200 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 225-203-0203 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2508 | <u>92 802</u> 84 943 | <u>90 295</u> 84 943 | <u>100 272</u> 84 943 |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | | | |
| 225-203-0600 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 225-203-0601 | 1 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2541 | <u>104 744</u> 96 571 | <u>102 210</u> 96 577 | |
| 225-203-0605 | 5 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2506 | <u>117 024</u> 108 695 | <u>114 519</u> 108 695 | <u>124 488</u> 108 695 |

225-204.

| | | | | | | - | - | - | - |
|--------------|------------|---|---|-------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 225-204-0100 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-204-0101 | 1- | . | 1 | 2500 | <u>234 674</u> 228 322 | | | | |
| 225-204-0102 | 2- | . | 1 | 3000 | <u>253 055</u> 245 993 | | | | |
| 225-204-0103 | 2- - | . | 1 | 3000 | <u>193 460</u> 187 567 | | | | |
| 225-204-0106 | 5- | . | 1 | 6500 | <u>754 347</u> 735 006 | | | | |
| 225-204-0107 | 5- | . | 1 | 7500 | <u>873 241</u> 850 869 | | | | |
| 225-204-0108 | 1- | . | 1 | 10600 | <u>1 420 509</u> 1 385 236 | | | | |
| 225-204-0109 | 2- | . | 1 | 11600 | <u>1 450 371</u> 1 413 812 | | | | |
| 225-204-0112 | 1-2 | . | 1 | 1500 | <u>168 982</u> 164 618 | | | | |
| 225-204-0113 | 2-2 | . | 1 | 2400 | <u>110 957</u> 107 101 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-204-0114 | 2-0 | . | 1 | 2400 | <u>170 214</u> 165 196 | | | | |
| 225-204-0116 | 3-0 | . | 1 | 2900 | <u>195 289</u> 189 430 | | | | |
| 225-204-0117 | 4-2 | . | 1 | 3400 | <u>264 042</u> 256 485 | | | | |
| 225-204-0118 | 4-4 | . | 1 | 3400 | <u>304 054</u> 295 713 | | | | |
| 225-204-0120 | 5-2 | . | 1 | 4480 | <u>267 686</u> 259 301 | | | | |
| 225-204-0121 | 5-4 | . | 1 | 4480 | <u>279 894</u> 271 270 | | | | |
| 225-204-0122 | 6-2 | . | 1 | 5800 | <u>368 252</u> 356 972 | | | | |
| 225-204-0123 | 6-4 | . | 1 | 5600 | <u>369 198</u> 358 038 | | | | |
| 225-204-0124 | 6-0 | . | 1 | 6700 | <u>451 627</u> 438 081 | | | | |
| 225-204-0125 | 6-2 | . | 1 | 6700 | <u>620 183</u> 603 332 | | | | |
| 225-204-0129 | 3- | . | 1 | 4300 | <u>275 532</u> 267 119 | | | | |

| | | | | | | - | - | - | - |
|--------------|------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| 225-204-0131 | 5- | . | 1 | 6250 | <u>398 405</u> 386 218 | | | | |
| 225-204-0132 | 5- | . | 1 | 7500 | <u>807 363</u> 786 283 | | | | |
| 225-204-0150 | 2-05 | . | 1 | 2400 | <u>167 162</u> 162 204 | | | | |
| 225-204-0151 | 2-05 | . | 1 | 1980 | <u>157 004</u> 152 539 | | | | |
| 225-204-0152 | 3-05 | . | 1 | 2900 | <u>116 750</u> 112 431 | | | | |
| 225-204-0153 | 3-05 | . | 1 | 2500 | <u>114 436</u> 110 442 | | | | |
| 225-204-0154 | 4-05 | . | 1 | 3300 | <u>150 333</u> 145 075 | | | | |
| 225-204-0155 | 4-05 | . | 1 | 2900 | <u>226 495</u> 220 023 | | | | |
| 225-204-0164 | 3- 5 | . | 1 | 4500 | <u>293 083</u> 284 186 | | | | |
| 225-204-0165 | 5- 5 | . | 1 | 6250 | <u>393 176</u> 381 091 | | | | |
| 225-204-0167 | 6- 5 | . | 1 | 6750 | <u>797 374</u> 777 014 | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-204-0176 | -2 | . | 1 | 3640 | <u>228 894</u> 221 858 | | | | |
| 225-204-0178 | -4 | . | 1 | 2180 | <u>170 857</u> 165 981 | | | | |
| 225-204-0179 | -5 | . | 1 | 2760 | <u>207 440</u> 201 440 | | | | |
| 225-204-0180 | -6 | . | 1 | 2720 | <u>438 907</u> 428 397 | | | | |
| 225-204-0181 | 15.15 | . | 1 | 2500 | <u>301 749</u> 294 082 | | | | |
| 225-204-0182 | 18.18 | . | 1 | 3000 | <u>330 565</u> 321 984 | | | | |
| 225-204-0183 | 4-1/5 | . | 1 | 3450 | <u>252 304</u> 244 942 | | | | |
| 225-204-0184 | 4-2- | . | 1 | 3400 | <u>285 640</u> 277 659 | | | | |
| 225-204-0185 | 5- -350 | . | 1 | 6250 | <u>902 667</u> 880 593 | | | | |
| 225-204-0186 | 4-1/5 | . | 1 | 2950 | <u>238 741</u> 231 995 | | | | |
| 225-204-0187 | 3- -0 | . | 1 | 4250 | <u>325 856</u> 316 492 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-204-0188 | 3- - | . | 1 | 4250 | <u>229 774</u> 222 293 | | | | |
| 225-204-0189 | 5-2- | . | 1 | 4475 | <u>248 087</u> 240 090 | | | | |
| 225-204-0190 | 5-4- | . | 1 | 4475 | <u>259 419</u> 251 200 | | | | |
| 225-204-0191 | 5- 5 - | . | 1 | 6250 | <u>288 415</u> 278 385 | | | | |
| 225-204-0192 | 5- - | . | 1 | 6250 | <u>308 938</u> 298 506 | | | | |
| 225-204-0193 | 6-2- | . | 1 | 5600 | <u>295 768</u> 286 048 | | | | |
| 225-204-0195 | 6-4- | . | 1 | 5600 | <u>285 061</u> 275 552 | | | | |
| 225-204-0196 | 3- 5 - | . | 1 | 4250 | <u>209 040</u> 201 966 | | | | |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | . | 1 | 4250 | | | | | |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2 | . | 1 | 1680 | <u>190 357</u> 185 449 | | | | |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2 | . | 1 | 1980 | <u>208 652</u> 203 175 | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2 | . | 1 | 2400 | <u>248 497</u> 241 944 | | | | |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2 | . | 1 | 3730 | <u>332 553</u> 323 421 | | | | |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4 | . | 1 | 3730 | <u>339 849</u> 330 574 | | | | |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2 | . | 1 | 4250 | <u>388 329</u> 377 739 | | | | |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4 | . | 1 | 4250 | <u>395 519</u> 384 789 | | | | |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4 | . | 1 | 5050 | <u>472 325</u> 459 528 | | | | |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2 | . | 1 | 6180 | <u>534 139</u> 519 340 | | | | |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4 | . | 1 | 6180 | <u>539 955</u> 525 041 | | | | |
| 225-204-0211 | 2 1,6- | . | 1 | 3280 | <u>326 205</u> 317 513 | | | | |
| 225-204-0212 | 2 2,3- | . | 1 | 4030 | <u>412 173</u> 401 271 | | | | |
| 225-204-0213 | 2 3,0- | . | 1 | 4650 | <u>521 099</u> 507 626 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-204-0214 | 2 3,6- | . | 1 | 5200 | <u>605 973</u> 590 451 | | | | |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5 | . | 1 | 5200 | <u>578 060</u> 563 085 | | | | |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | . | 1 | 4030 | <u>596 362</u> 581 848 | | | | |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350 | . | 1 | 4650 | <u>545 206</u> 531 261 | | | | |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350 | . | 1 | 5200 | <u>632 618</u> 616 573 | | | | |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5 | . | 1 | 4030 | <u>439 981</u> 428 533 | | | | |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4 | . | 1 | 6600 | <u>602 955</u> 586 513 | | | | |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4 | . | 1 | 7900 | <u>780 565</u> 759 729 | | | | |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5- | . | 1 | 6850 | <u>776 960</u> 756 930 | | | | |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5- | . | 1 | 8100 | <u>964 473</u> 939 892 | | | | |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5 | . | 1 | 6850 | <u>704 321</u> 685 716 | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5 | . | 1 | 8100 | <u>901 878</u> 878 524 | | | | |
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | . | 1 | 8100 | <u>988 158</u> 963 112 | | | | |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7- | . | 1 | 6900 | <u>808 611</u> 787 925 | | | | |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2- | . | 1 | 8800 | <u>1 073 773</u> 1 046 559 | | | | |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5 | . | 1 | 6900 | <u>916 353</u> 893 556 | | | | |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5 | . | 1 | 8800 | <u>1 040 573</u> 1 014 009 | | | | |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | . | 1 | 6900 | <u>832 083</u> 810 938 | | | | |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | . | 1 | 8800 | <u>1 096 506</u> 1 068 846 | | | | |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | . | | | | | | | |
| 225-204-0301 | 95-2 | . | 1 | 750 | <u>55 545</u> 54 054 | <u>57 268</u> 54 054 | <u>58 913</u> 57 562 | <u>57 623</u> 54 054 | <u>59 636</u> 54 054 |
| 225-204-0302 | 95-1 | . | 1 | 750 | <u>45 590</u> 44 171 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-204-0304 | 95-3 | . | 1 | 800 | <u>47 870</u> 46 371 | | | | |
| 225-204-0305 | 95-3,5 | . | 1 | 1000 | <u>64 373</u> 62 500 | <u>66 671</u> 62 500 | <u>68 863</u> 67 177 | <u>67 144</u> 62 500 | <u>69 828</u> 62 500 |
| 225-204-0307 | 105 | . | 1 | 1175 | <u>67 850</u> 65 697 | | | | |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | . | 1 | 1175 | <u>64 373</u> 62 305 | <u>67 072</u> 62 305 | <u>69 648</u> 67 800 | <u>67 628</u> 62 305 | <u>70 782</u> 62 305 |
| 225-204-0309 | 105-5 | . | 1 | 1125 | <u>71 145</u> 69 052 | <u>73 729</u> 69 052 | <u>76 196</u> 74 314 | <u>74 262</u> 69 052 | <u>77 281</u> 69 052 |
| 225-204-0310 | 105-5 | . | 1 | 1100 | <u>56 611</u> 54 731 | | | | |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | . | 1 | 1125 | <u>61 484</u> 59 506 | <u>64 068</u> 59 506 | <u>66 535</u> 64 767 | <u>64 601</u> 59 506 | <u>67 620</u> 59 506 |
| 225-204-0312 | 110-5 | . | 1 | 1130 | <u>70 224</u> 68 137 | <u>72 819</u> 68 137 | <u>75 297</u> 73 421 | <u>73 355</u> 68 137 | <u>76 387</u> 68 137 |
| 225-204-0313 | 164-2 | . | 1 | 3550 | <u>324 756</u> 316 964 | <u>332 911</u> 316 964 | <u>340 695</u> 333 567 | <u>334 592</u> 316 964 | <u>344 120</u> 316 964 |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | . | 1 | 3550 | <u>151 964</u> 146 499 | | | | |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | . | 1 | 3550 | <u>151 964</u> 146 499 | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | . | 1 | 3550 | <u>151 964</u> 146 499 | | | | |
| 225-204-0317 | 164-12 | . | 1 | 3550 | <u>324 756</u> 316 964 | <u>332 911</u> 316 964 | <u>340 695</u> 333 567 | <u>334 592</u> 316 964 | <u>344 120</u> 316 964 |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | . | 1 | 3550 | <u>151 964</u> 146 499 | | | | |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | . | 1 | 3550 | <u>151 964</u> 146 499 | | | | |
| 225-204-0600 | 937-92 | . | | | | | | | |
| 225-204-0601 | 1 | . | 1 | 800 | <u>56 152</u> 54 491 | | | | |
| 225-204-0602 | 2 | . | 1 | 675 | <u>70 640</u> 68 648 | <u>72 344</u> 68 648 | <u>78 976</u> 68 648 | <u>72 499</u> 68 648 | <u>74 383</u> 68 648 |
| 225-204-0603 | 3 | . | 1 | 550 | <u>58 649</u> 57 004 | <u>60 037</u> 57 004 | <u>65 441</u> 57 004 | <u>60 163</u> 57 004 | <u>61 698</u> 57 004 |
| 225-204-0604 | 4 | . | 1 | 475 | <u>28 537</u> 27 645 | | | | |
| 225-204-0605 | 5 | . | 1 | 400 | <u>22 801</u> 22 074 | | | | |
| 225-204-0606 | 5 -1 | . | 1 | 400 | <u>24 209</u> 23 455 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | . | | | | | | | | |
| 225-204-0803 | 33-2 | . | 1 | 250 | <u>15 232</u> 14 826 | | | | | |
| 225-204-1000 | 13015-2012 | . | | | | | | | | |
| 225-204-1001 | 3 | . | 1 | 110 | <u>13 677</u> 13 393 | <u>13 930</u> 13 393 | <u>14 171</u> 13 907 | <u>13 982</u> 13 393 | <u>14 277</u> 13 393 | |
| 225-204-1006 | 3- | . | 1 | 1750 | <u>155 304</u> 151 033 | | | | | |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | . | | | | | | | | |
| 225-204-1302 | 1 | . | 1 | 2190 | <u>252 893</u> 246 401 | | | | | |
| 225-204-1309 | 35-10 | . | 1 | 2200 | <u>170 850</u> 165 960 | | | | | |
| 225-204-1310 | 35-15 | . | 1 | 3275 | <u>297 125</u> 289 007 | | | | | |
| 225-204-1313 | 32.9 | . | 1 | 725 | <u>66 918</u> 65 098 | | | | | |
| 225-204-1314 | 32.9-1 | . | 1 | 725 | <u>62 372</u> 60 641 | | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|-----|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-204-1315 | 32.9-2 | . | 1 | 725 | <u>57 085</u> 55 459 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 225-204-0100 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-204-0101 | 1- | . | 1 | 2500 | | | | | |
| 225-204-0102 | 2- | . | 1 | 3000 | | | | | |
| 225-204-0103 | 2- - | . | 1 | 3000 | | | | | |
| 225-204-0106 | 5- | . | 1 | 6500 | | | | | |
| 225-204-0107 | 5- | . | 1 | 7500 | | | | | |
| 225-204-0108 | 1- | . | 1 | 10600 | | | | | |
| 225-204-0109 | 2- | . | 1 | 11600 | | | | | |
| 225-204-0112 | 1-2 | . | 1 | 1500 | | | | | |

| | | | | | - | - | - | - | - |
|--------------|------|---|---|------|---|---|---|---|---|
| 225-204-0113 | 2-2 | . | 1 | 2400 | | | | | |
| 225-204-0114 | 2-0 | . | 1 | 2400 | | | | | |
| 225-204-0116 | 3-0 | . | 1 | 2900 | | | | | |
| 225-204-0117 | 4-2 | . | 1 | 3400 | | | | | |
| 225-204-0118 | 4-4 | . | 1 | 3400 | | | | | |
| 225-204-0120 | 5-2 | . | 1 | 4480 | | | | | |
| 225-204-0121 | 5-4 | . | 1 | 4480 | | | | | |
| 225-204-0122 | 6-2 | . | 1 | 5800 | | | | | |
| 225-204-0123 | 6-4 | . | 1 | 5600 | | | | | |
| 225-204-0124 | 6-0 | . | 1 | 6700 | | | | | |
| 225-204-0125 | 6-2 | . | 1 | 6700 | | | | | |
| 225-204-0129 | 3- | . | 1 | 4300 | | | | | |
| 225-204-0131 | 5- | . | 1 | 6250 | | | | | |
| 225-204-0132 | 5- | . | 1 | 7500 | | | | | |
| 225-204-0150 | 2-05 | . | 1 | 2400 | | | | | |
| 225-204-0151 | 2-05 | . | 1 | 1980 | | | | | |

| | | | | | - | - | - | - | - |
|--------------|---------|---|---|------|---|---|---|---|---|
| 225-204-0152 | 3-05 | . | 1 | 2900 | | | | | |
| 225-204-0153 | 3-05 | . | 1 | 2500 | | | | | |
| 225-204-0154 | 4-05 | . | 1 | 3300 | | | | | |
| 225-204-0155 | 4-05 | . | 1 | 2900 | | | | | |
| 225-204-0164 | 3- 5 | . | 1 | 4500 | | | | | |
| 225-204-0165 | 5- 5 | . | 1 | 6250 | | | | | |
| 225-204-0167 | 6- 5 | . | 1 | 6750 | | | | | |
| 225-204-0176 | -2 | . | 1 | 3640 | | | | | |
| 225-204-0178 | -4 | . | 1 | 2180 | | | | | |
| 225-204-0179 | -5 | . | 1 | 2760 | | | | | |
| 225-204-0180 | -6 | . | 1 | 2720 | | | | | |
| 225-204-0181 | 15.15 | . | 1 | 2500 | | | | | |
| 225-204-0182 | 18.18 | . | 1 | 3000 | | | | | |
| 225-204-0183 | 4-1/5 | . | 1 | 3450 | | | | | |
| 225-204-0184 | 4-2- | . | 1 | 3400 | | | | | |
| 225-204-0185 | 5- -350 | . | 1 | 6250 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-204-0186 | 4-1/5 | . | 1 | 2950 | | | | | |
| 225-204-0187 | 3- -0 | . | 1 | 4250 | | | | | |
| 225-204-0188 | 3- - | . | 1 | 4250 | | | | | |
| 225-204-0189 | 5-2- | . | 1 | 4475 | | | | | |
| 225-204-0190 | 5-4- | . | 1 | 4475 | | | | | |
| 225-204-0191 | 5- 5 - | . | 1 | 6250 | | | | | |
| 225-204-0192 | 5- - | . | 1 | 6250 | | | | | |
| 225-204-0193 | 6-2- | . | 1 | 5600 | | | | | |
| 225-204-0195 | 6-4- | . | 1 | 5600 | | | | | |
| 225-204-0196 | 3- 5 - | . | 1 | 4250 | | | | | |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | . | 1 | 4250 | | | | | |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2 | . | 1 | 1680 | <u>214 468</u> 190 385 | | | | |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2 | . | 1 | 1980 | <u>236 650</u> 208 583 | | | | |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2 | . | 1 | 2400 | <u>282 316</u> 248 384 | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2 | . | 1 | 3730 | <u>383 685</u> 332 029 | | | | |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4 | . | 1 | 3730 | <u>391 176</u> 339 372 | | | | |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2 | . | 1 | 4250 | <u>446 841</u> 387 793 | | | | |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4 | . | 1 | 4250 | <u>454 223</u> 395 030 | | | | |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4 | . | 1 | 5050 | <u>542 141</u> 471 759 | | | | |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2 | . | 1 | 6180 | <u>618 409</u> 533 162 | | | | |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4 | . | 1 | 6180 | <u>624 380</u> 539 015 | | | | |
| 225-204-0211 | 2 1,6- | . | 1 | 3280 | <u>372 068</u> 325 963 | | | | |
| 225-204-0212 | 2 2,3- | . | 1 | 4030 | <u>468 826</u> 411 950 | | | | |
| 225-204-0213 | 2 3,0- | . | 1 | 4650 | <u>587 679</u> 521 137 | | | | |
| 225-204-0214 | 2 3,6- | . | 1 | 5200 | <u>681 046</u> 606 166 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5 | . | 1 | 5200 | <u>652 390</u> 578 072 | | | | |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | . | 1 | 4030 | <u>657 917</u> 597 334 | | | | |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350 | . | 1 | 4650 | <u>612 428</u> 545 400 | | | | |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350 | . | 1 | 5200 | <u>708 400</u> 632 984 | | | | |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5 | . | 1 | 4030 | <u>497 374</u> 439 939 | | | | |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4 | . | 1 | 6600 | <u>693 818</u> 602 123 | | | | |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4 | . | 1 | 7900 | <u>890 891</u> 779 950 | | | | |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5- | . | 1 | 6850 | <u>875 288</u> 777 076 | | | | |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5- | . | 1 | 8100 | <u>1 081 962</u> 964 907 | | | | |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5 | . | 1 | 6850 | <u>800 715</u> 703 966 | | | | |
| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5 | . | 1 | 8100 | <u>1 017 700</u> 901 906 | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | . | 1 | 8100 | <u>1 106 276</u> 988 745 | | | | |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7- | . | 1 | 6900 | <u>908 348</u> 808 896 | | | | |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2- | . | 1 | 8800 | <u>1 202 106</u> 1 074 413 | | | | |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5 | . | 1 | 6900 | <u>1 018 958</u> 917 337 | | | | |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5 | . | 1 | 8800 | <u>1 168 021</u> 1 040 997 | | | | |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | . | 1 | 6900 | <u>932 445</u> 832 521 | | | | |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | . | 1 | 8800 | <u>1 225 443</u> 1 097 293 | | | | |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | . | | | | | | | |
| 225-204-0301 | 95-2 | . | 1 | 750 | <u>58 655</u> 57 307 | <u>56 030</u> 54 054 | <u>60 965</u> 54 054 | <u>59 276</u> 54 054 | <u>57 545</u> 54 054 |
| 225-204-0302 | 95-1 | . | 1 | 750 | <u>55 268</u> 45 310 | | | | |
| 225-204-0304 | 95-3 | . | 1 | 800 | <u>58 174</u> 47 568 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-204-0305 | 95-3,5 | . | 1 | 1000 | <u>68 520</u> 66 838 | <u>65 019</u> 62 500 | <u>71 599</u> 62 500 | <u>69 347</u> 62 500 | <u>67 039</u> 62 500 |
| 225-204-0307 | 105 | . | 1 | 1175 | <u>82 921</u> 67 392 | | | | |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | . | 1 | 1175 | <u>69 245</u> 67 402 | <u>65 131</u> 62 305 | <u>72 863</u> 62 305 | <u>70 217</u> 62 305 | <u>67 505</u> 62 305 |
| 225-204-0309 | 105-5 | . | 1 | 1125 | <u>75 810</u> 73 932 | <u>71 871</u> 69 052 | <u>79 274</u> 69 052 | <u>76 740</u> 69 052 | <u>74 144</u> 69 052 |
| 225-204-0310 | 105-5 | . | 1 | 1100 | <u>70 541</u> 56 142 | | | | |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | . | 1 | 1125 | <u>66 149</u> 64 385 | <u>62 210</u> 59 506 | <u>69 613</u> 59 506 | <u>67 079</u> 59 506 | <u>64 482</u> 59 506 |
| 225-204-0312 | 110-5 | . | 1 | 1130 | <u>74 909</u> 73 038 | <u>70 953</u> 68 137 | <u>78 389</u> 68 137 | <u>75 844</u> 68 137 | <u>73 236</u> 68 137 |
| 225-204-0313 | 164-2 | . | 1 | 3550 | <u>339 476</u> 332 362 | <u>327 048</u> 316 964 | <u>350 407</u> 316 964 | <u>342 413</u> 316 964 | <u>334 219</u> 316 964 |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | . | 1 | 3550 | <u>196 127</u> 150 278 | | | | |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | . | 1 | 3550 | <u>196 127</u> 150 278 | | | | |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | . | 1 | 3550 | <u>196 127</u> 150 278 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-204-0317 | 164-12 | . | 1 | 3550 | <u>339 476</u> 332 362 | <u>327 048</u> 316 964 | <u>350 407</u> 316 964 | <u>342 413</u> 316 964 | <u>334 219</u> 316 964 |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | . | 1 | 3550 | <u>196 127</u> 150 278 | | | | |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | . | 1 | 3550 | <u>196 127</u> 150 278 | | | | |
| 225-204-0600 | 937-92 | . | | | | | | | |
| 225-204-0601 | 1 | . | 1 | 800 | <u>68 409</u> 57 602 | | | | |
| 225-204-0602 | 2 | . | 1 | 675 | <u>78 167</u> 68 648 | <u>70 975</u> 68 648 | <u>75 539</u> 68 648 | <u>73 953</u> 68 648 | <u>72 447</u> 68 648 |
| 225-204-0603 | 3 | . | 1 | 550 | <u>64 782</u> 57 004 | <u>58 921</u> 57 004 | <u>62 641</u> 57 004 | <u>61 348</u> 57 004 | <u>60 121</u> 57 004 |
| 225-204-0604 | 4 | . | 1 | 475 | <u>35 540</u> 29 223 | | | | |
| 225-204-0605 | 5 | . | 1 | 400 | <u>28 629</u> 23 335 | | | | |
| 225-204-0606 | 5 -1 | . | 1 | 400 | <u>30 117</u> 24 794 | | | | |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | . | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-204-0803 | 33-2 | . | 1 | 250 | <u>18 345</u> 15 188 | | | | |
| 225-204-1000 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-204-1001 | 3 | . | 1 | 110 | <u>14 133</u> 13 870 | <u>13 748</u> 13 393 | <u>14 472</u> 13 393 | <u>14 224</u> 13 393 | <u>13 970</u> 13 393 |
| 225-204-1006 | 3- | . | 1 | 1750 | <u>179 274</u> 155 053 | | | | |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-204-1302 | 1 | . | 1 | 2190 | <u>284 449</u> 252 959 | | | | |
| 225-204-1309 | 35-10 | . | 1 | 2200 | <u>200 336</u> 170 377 | | | | |
| 225-204-1310 | 35-15 | . | 1 | 3275 | <u>342 157</u> 296 698 | | | | |
| 225-204-1313 | 32.9 | . | 1 | 725 | <u>76 917</u> 66 831 | | | | |
| 225-204-1314 | 32.9-1 | . | 1 | 725 | <u>72 250</u> 62 255 | | | | |
| 225-204-1315 | 32.9-2 | . | 1 | 725 | <u>66 823</u> 56 935 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|-------|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 225-204-0100 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 225-204-0101 | 1- | . | 1 | 2500 | | | |
| 225-204-0102 | 2- | . | 1 | 3000 | | | |
| 225-204-0103 | 2- - | . | 1 | 3000 | | | |
| 225-204-0106 | 5- | . | 1 | 6500 | | | |
| 225-204-0107 | 5- | . | 1 | 7500 | | | |
| 225-204-0108 | 1- | . | 1 | 10600 | | | |
| 225-204-0109 | 2- | . | 1 | 11600 | | | |
| 225-204-0112 | 1-2 | . | 1 | 1500 | | | |
| 225-204-0113 | 2-2 | . | 1 | 2400 | | | |
| 225-204-0114 | 2-0 | . | 1 | 2400 | | | |
| 225-204-0116 | 3-0 | . | 1 | 2900 | | | |
| 225-204-0117 | 4-2 | . | 1 | 3400 | | | |
| 225-204-0118 | 4-4 | . | 1 | 3400 | | | |
| 225-204-0120 | 5-2 | . | 1 | 4480 | | | |

| | | | | , | | | |
|--------------|------|---|---|------|--|--|--|
| 225-204-0121 | 5-4 | . | 1 | 4480 | | | |
| 225-204-0122 | 6-2 | . | 1 | 5800 | | | |
| 225-204-0123 | 6-4 | . | 1 | 5600 | | | |
| 225-204-0124 | 6-0 | . | 1 | 6700 | | | |
| 225-204-0125 | 6-2 | . | 1 | 6700 | | | |
| 225-204-0129 | 3- | . | 1 | 4300 | | | |
| 225-204-0131 | 5- | . | 1 | 6250 | | | |
| 225-204-0132 | 5- | . | 1 | 7500 | | | |
| 225-204-0150 | 2-05 | . | 1 | 2400 | | | |
| 225-204-0151 | 2-05 | . | 1 | 1980 | | | |
| 225-204-0152 | 3-05 | . | 1 | 2900 | | | |
| 225-204-0153 | 3-05 | . | 1 | 2500 | | | |
| 225-204-0154 | 4-05 | . | 1 | 3300 | | | |
| 225-204-0155 | 4-05 | . | 1 | 2900 | | | |
| 225-204-0164 | 3- 5 | . | 1 | 4500 | | | |
| 225-204-0165 | 5- 5 | . | 1 | 6250 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 225-204-0167 | 6- 5 | . | 1 | 6750 | | | |
| 225-204-0176 | -2 | . | 1 | 3640 | | | |
| 225-204-0178 | -4 | . | 1 | 2180 | | | |
| 225-204-0179 | -5 | . | 1 | 2760 | | | |
| 225-204-0180 | -6 | . | 1 | 2720 | | | |
| 225-204-0181 | 15.15 | . | 1 | 2500 | | | |
| 225-204-0182 | 18.18 | . | 1 | 3000 | | | |
| 225-204-0183 | 4-1/5 | . | 1 | 3450 | | | |
| 225-204-0184 | 4-2- | . | 1 | 3400 | | | |
| 225-204-0185 | 5- -350 | . | 1 | 6250 | | | |
| 225-204-0186 | 4-1/5 | . | 1 | 2950 | | | |
| 225-204-0187 | 3- -0 | . | 1 | 4250 | | | |
| 225-204-0188 | 3- - | . | 1 | 4250 | | | |
| 225-204-0189 | 5-2- | . | 1 | 4475 | | | |
| 225-204-0190 | 5-4- | . | 1 | 4475 | | | |
| 225-204-0191 | 5- 5 - | . | 1 | 6250 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 225-204-0192 | 5- - | . | 1 | 6250 | | | |
| 225-204-0193 | 6-2- | . | 1 | 5600 | | | |
| 225-204-0195 | 6-4- | . | 1 | 5600 | | | |
| 225-204-0196 | 3- 5 - | . | 1 | 4250 | | | |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | . | 1 | 4250 | | | |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2 | . | 1 | 1680 | | | |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2 | . | 1 | 1980 | | | |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2 | . | 1 | 2400 | | | |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2 | . | 1 | 3730 | | | |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4 | . | 1 | 3730 | | | |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2 | . | 1 | 4250 | | | |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4 | . | 1 | 4250 | | | |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4 | . | 1 | 5050 | | | |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2 | . | 1 | 6180 | | | |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4 | . | 1 | 6180 | | | |

| | | | | , | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|--|--|--|
| 225-204-0211 | 2 1,6- | . | 1 | 3280 | | | |
| 225-204-0212 | 2 2,3- | . | 1 | 4030 | | | |
| 225-204-0213 | 2 3,0- | . | 1 | 4650 | | | |
| 225-204-0214 | 2 3,6- | . | 1 | 5200 | | | |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5 | . | 1 | 5200 | | | |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | . | 1 | 4030 | | | |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350 | . | 1 | 4650 | | | |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350 | . | 1 | 5200 | | | |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5 | . | 1 | 4030 | | | |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4 | . | 1 | 6600 | | | |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4 | . | 1 | 7900 | | | |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5- | . | 1 | 6850 | | | |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5- | . | 1 | 8100 | | | |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5 | . | 1 | 6850 | | | |
| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5 | . | 1 | 8100 | | | |
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | . | 1 | 8100 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7- | . | 1 | 6900 | | | |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2- | . | 1 | 8800 | | | |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5 | . | 1 | 6900 | | | |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5 | . | 1 | 8800 | | | |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | . | 1 | 6900 | | | |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | . | 1 | 8800 | | | |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | . | | | | | |
| 225-204-0301 | 95-2 | . | 1 | 750 | <u>56 570</u> 54 054 | <u>55 864</u> 54 054 | <u>57 254</u> 55 922 |
| 225-204-0302 | 95-1 | . | 1 | 750 | | | |
| 225-204-0304 | 95-3 | . | 1 | 800 | | | |
| 225-204-0305 | 95-3,5 | . | 1 | 1000 | <u>65 740</u> 62 500 | <u>64 798</u> 62 500 | <u>66 651</u> 64 991 |
| 225-204-0307 | 105 | . | 1 | 1175 | | | |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | . | 1 | 1175 | <u>65 978</u> 62 305 | <u>64 872</u> 62 305 | <u>67 049</u> 65 232 |
| 225-204-0309 | 105-5 | . | 1 | 1125 | <u>72 682</u> 69 052 | <u>71 623</u> 69 052 | <u>73 708</u> 71 855 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-204-0310 | 105-5 | . | 1 | 1100 | | | |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | . | 1 | 1125 | <u>63 021</u> 59 506 | <u>61 962</u> 59 506 | <u>64 046</u> 62 308 |
| 225-204-0312 | 110-5 | . | 1 | 1130 | <u>71 767</u> 68 137 | <u>70 704</u> 68 137 | <u>72 798</u> 70 952 |
| 225-204-0313 | 164-2 | . | 1 | 3550 | <u>329 606</u> 316 964 | <u>326 265</u> 316 964 | <u>332 843</u> 325 808 |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | . | 1 | 3550 | | | |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | . | 1 | 3550 | | | |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | . | 1 | 3550 | | | |
| 225-204-0317 | 164-12 | . | 1 | 3550 | <u>329 606</u> 316 964 | <u>326 265</u> 316 964 | <u>332 843</u> 325 808 |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | . | 1 | 3550 | | | |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | . | 1 | 3550 | | | |
| 225-204-0600 | 937-92 | . | | | | | |
| 225-204-0601 | 1 | . | 1 | 800 | | | |
| 225-204-0602 | 2 | . | 1 | 675 | <u>71 678</u> 68 648 | <u>71 004</u> 68 648 | <u>73 689</u> 68 648 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-204-0603 | 3 | . | 1 | 550 | <u>59 495</u> 57 004 | <u>58 945</u> 57 004 | <u>61 133</u> 57 004 |
| 225-204-0604 | 4 | . | 1 | 475 | | | |
| 225-204-0605 | 5 | . | 1 | 400 | | | |
| 225-204-0606 | 5 -1 | . | 1 | 400 | | | |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | . | | | | | |
| 225-204-0803 | 33-2 | . | 1 | 250 | | | |
| 225-204-1000 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 225-204-1001 | 3 | . | 1 | 110 | <u>13 827</u> 13 393 | <u>13 724</u> 13 393 | <u>13 928</u> 13 667 |
| 225-204-1006 | 3- | . | 1 | 1750 | | | |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 225-204-1302 | 1 | . | 1 | 2190 | | | |
| 225-204-1309 | 35-10 | . | 1 | 2200 | | | |
| 225-204-1310 | 35-15 | . | 1 | 3275 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|-----|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 225-204-1313 | 32.9 | . | 1 | 725 | | | |
| 225-204-1314 | 32.9-1 | . | 1 | 725 | | | |
| 225-204-1315 | 32.9-2 | . | 1 | 725 | | | |

225-205.

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-205-0100 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-205-0101 | 1 | . | 1 | 10 | <u>2 451</u> 2 411 | <u>2 474</u> 2 411 | <u>2 496</u> 2 457 | <u>2 479</u> 2 411 | <u>2 505</u> 2 411 |
| 225-205-0102 | 2 | . | 1 | 13 | <u>2 996</u> 2 946 | <u>3 026</u> 2 946 | <u>3 055</u> 3 007 | <u>3 032</u> 2 946 | <u>3 067</u> 2 946 |
| 225-205-0103 | 3 | . | 1 | 40 | <u>3 840</u> 3 750 | <u>3 932</u> 3 750 | <u>4 020</u> 3 937 | <u>3 951</u> 3 750 | <u>4 058</u> 3 750 |
| 225-205-0104 | 4 | . | 1 | 90 | <u>6 218</u> 6 034 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 225-205-0105 | 5 | . | 1 | 130 | <u>7 239</u> 7 006 | | | | |
| 225-205-0106 | 6 | . | 1 | 180 | <u>8 269</u> 7 981 | | | | |
| 225-205-0107 | 7 | . | 1 | 230 | <u>13 480</u> 13 055 | | | | |
| 225-205-0108 | 8 | . | 1 | 650 | <u>38 092</u> 36 890 | | | | |
| 225-205-0109 | 9 | . | 1 | 1130 | <u>66 227</u> 64 138 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 225-205-0100 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 225-205-0101 | 1 | . | 1 | 10 | <u>2 492</u> 2 454 | <u>2 457</u> 2 411 | <u>2 523</u> 2 411 | <u>2 501</u> 2 411 | <u>2 478</u> 2 411 |
| 225-205-0102 | 2 | . | 1 | 13 | <u>3 050</u> 3 003 | <u>3 005</u> 2 946 | <u>3 090</u> 2 946 | <u>3 061</u> 2 946 | <u>3 031</u> 2 946 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 225-205-0103 | 3 | . | 1 | 40 | <u>4 006</u> 3 924 | <u>3 866</u> 3 750 | <u>4 129</u> 3 750 | <u>4 039</u> 3 750 | <u>3 947</u> 3 750 |
| 225-205-0104 | 4 | . | 1 | 90 | <u>7 207</u> 6 001 | | | | |
| 225-205-0105 | 5 | . | 1 | 130 | <u>8 677</u> 6 969 | | | | |
| 225-205-0106 | 6 | . | 1 | 180 | <u>10 269</u> 7 938 | | | | |
| 225-205-0107 | 7 | . | 1 | 230 | <u>16 020</u> 12 985 | | | | |
| 225-205-0108 | 8 | . | 1 | 650 | <u>45 270</u> 36 691 | | | | |
| 225-205-0109 | 9 | . | 1 | 1130 | <u>78 707</u> 63 794 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | , | | | |
| 225-205-0100 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 225-205-0101 | 1 | . | 1 | 10 | <u>2 465</u> 2 411 | <u>2 455</u> 2 411 | <u>2 474</u> 2 436 |
| 225-205-0102 | 2 | . | 1 | 13 | <u>3 014</u> 2 946 | <u>3 002</u> 2 946 | <u>3 026</u> 2 979 |
| 225-205-0103 | 3 | . | 1 | 40 | <u>3 895</u> 3 750 | <u>3 857</u> 3 750 | <u>3 931</u> 3 850 |
| 225-205-0104 | 4 | . | 1 | 90 | | | |
| 225-205-0105 | 5 | . | 1 | 130 | | | |
| 225-205-0106 | 6 | . | 1 | 180 | | | |
| 225-205-0107 | 7 | . | 1 | 230 | | | |
| 225-205-0108 | 8 | . | 1 | 650 | | | |
| 225-205-0109 | 9 | . | 1 | 1130 | | | |

226.

226-1.

226-102.

,

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 226-102-0200 | 13015-2012 | . | | | | | | | | |
| 226-102-0205 | 14 | . | 1 | 4200 | <u>199 671</u> 192 641 | <u>209 319</u> 192 641 | <u>218 529</u> 212 284 | <u>211 308</u> 192 641 | <u>222 580</u> 192 641 | |
| 226-102-0300 | 25912-2015 | . | | | | | | | | |
| 226-102-0301 | -14 | . | 1 | 4200 | <u>215 275</u> 208 061 | <u>224 924</u> 208 061 | <u>234 134</u> 227 703 | <u>226 913</u> 208 061 | <u>238 185</u> 208 061 | |
| 226-102-0302 | -18 | . | 1 | 5400 | <u>248 297</u> 239 649 | | | | | |
| 226-102-0400 | 13015-2012 | . | | | | | | | | |
| 226-102-0401 | 1-4 | . | 1 | 2350 | <u>132 440</u> 128 198 | | | | | |
| 226-102-0402 | 1-6 | . | 1 | 4250 | <u>196 711</u> 189 879 | | | | | |
| 226-102-0403 | 1-8 | . | 1 | 7750 | <u>429 772</u> 415 920 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 226-102-0404 | 2-6 | . | 1 | 5500 | <u>231 626</u> 223 235 | | | | |
| 226-102-0406 | 400.98.25 | . | 1 | 2200 | <u>102 341</u> 98 795 | | | | |
| 226-102-0407 | 400.98.40 | . | 1 | 3430 | <u>215 295</u> 208 672 | | | | |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | . | 1 | 2700 | <u>123 215</u> 118 909 | | | | |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | . | 1 | 4320 | <u>244 604</u> 236 784 | | | | |
| 226-102-0412 | 600.98.30 | . | 1 | 4000 | <u>183 379</u> 176 983 | | | | |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | . | 1 | 5100 | <u>220 906</u> 213 005 | | | | |
| 226-102-0416 | 800.98.40 | . | 1 | 7300 | <u>320 528</u> 309 133 | | | | |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | . | 1 | 9300 | <u>390 969</u> 376 793 | | | | |
| 226-102-0419 | 200.75.15 | . | 1 | 550 | <u>33 114</u> 32 080 | | | | |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | . | 1 | 750 | <u>41 828</u> 40 482 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | . | 1 | 1100 | <u>54 648</u> 52 806 | | | | |
| 226-102-0500 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 226-102-0502 | 6 | . | 1 | 4250 | <u>257 420</u> 249 397 | | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | | | |
| 226-102-0601 | 10 21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>163 023</u> 158 319 | <u>168 759</u> 158 319 | <u>174 307</u> 170 068 | <u>169 942</u> 158 319 | <u>176 644</u> 158 319 |
| 226-102-0602 | 30 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>119 265</u> 115 615 | <u>125 173</u> 115 615 | <u>149 582</u> 115 615 | <u>126 304</u> 115 615 | <u>132 689</u> 115 615 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 226-102-0200 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 226-102-0205 | 14 | . | 1 | 4200 | <u>217 087</u> 210 859 | <u>202 382</u> 192 641 | <u>230 019</u> 192 641 | <u>220 561</u> 192 641 | <u>210 866</u> 192 641 |
| 226-102-0300 | 25912-2015 | . | | | | | | | |
| 226-102-0301 | -14 | . | 1 | 4200 | <u>232 691</u> 226 278 | <u>217 987</u> 208 061 | <u>245 623</u> 208 061 | <u>236 166</u> 208 061 | <u>226 471</u> 208 061 |
| 226-102-0302 | -18 | . | 1 | 5400 | <u>340 742</u> 270 168 | | | | |
| 226-102-0400 | 13015-2012 | . | | | | | | | |
| 226-102-0401 | 1-4 | . | 1 | 2350 | <u>180 478</u> 149 134 | | | | |
| 226-102-0402 | 1-6 | . | 1 | 4250 | <u>276 597</u> 220 888 | | | | |
| 226-102-0403 | 1-8 | . | 1 | 7750 | <u>587 052</u> 483 844 | | | | |
| 226-102-0404 | 2-6 | . | 1 | 5500 | <u>331 262</u> 259 691 | | | | |
| 226-102-0406 | 400.98.25 | . | 1 | 2200 | <u>143 778</u> 114 929 | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 226-102-0407 | 400.98.40 | . | 1 | 3430 | <u>289 001</u> 242 751 | | | | |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | . | 1 | 2700 | <u>173 679</u> 138 327 | | | | |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | . | 1 | 4320 | <u>333 099</u> 275 453 | | | | |
| 226-102-0412 | 600.98.30 | . | 1 | 4000 | <u>258 278</u> 205 886 | | | | |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | . | 1 | 5100 | <u>314 296</u> 247 790 | | | | |
| 226-102-0416 | 800.98.40 | . | 1 | 7300 | <u>454 911</u> 359 618 | | | | |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | . | 1 | 9300 | <u>559 331</u> 438 326 | | | | |
| 226-102-0419 | 200.75.15 | . | 1 | 550 | <u>44 703</u> 37 319 | | | | |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | . | 1 | 750 | <u>57 087</u> 47 094 | | | | |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | . | 1 | 1100 | <u>75 934</u> 61 430 | | | | |
| 226-102-0500 | 13015-2012 | . | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 226-102-0502 | 6 | . | 1 | 4250 | <u>347 221</u> 290 126 | | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | | | |
| 226-102-0601 | 10 21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>173 444</u> 169 215 | <u>164 635</u> 158 319 | <u>181 066</u> 158 319 | <u>175 443</u> 158 319 | <u>169 679</u> 158 319 |
| 226-102-0602 | 30 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>146 565</u> 115 615 | <u>120 819</u> 115 615 | <u>136 912</u> 115 615 | <u>131 543</u> 115 615 | <u>126 053</u> 115 615 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 226-102-0200 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 226-102-0205 | 14 | . | 1 | 4200 | <u>205 409</u> 192 641 | <u>201 456</u> 192 641 | <u>209 239</u> 203 104 |
| 226-102-0300 | 25912-2015 | . | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 226-102-0301 | -14 | . | 1 | 4200 | <u>221 013</u> 208 061 | <u>217 061</u> 208 061 | <u>224 843</u> 218 523 |
| 226-102-0302 | -18 | . | 1 | 5400 | | | |
| 226-102-0400 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 226-102-0401 | 1-4 | . | 1 | 2350 | | | |
| 226-102-0402 | 1-6 | . | 1 | 4250 | | | |
| 226-102-0403 | 1-8 | . | 1 | 7750 | | | |
| 226-102-0404 | 2-6 | . | 1 | 5500 | | | |
| 226-102-0406 | 400.98.25 | . | 1 | 2200 | | | |
| 226-102-0407 | 400.98.40 | . | 1 | 3430 | | | |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | . | 1 | 2700 | | | |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | . | 1 | 4320 | | | |
| 226-102-0412 | 600.98.30 | . | 1 | 4000 | | | |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | . | 1 | 5100 | | | |
| 226-102-0416 | 800.98.40 | . | 1 | 7300 | | | |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | . | 1 | 9300 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | , | | | |
| 226-102-0419 | 200.75.15 | . | 1 | 550 | | | |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | . | 1 | 750 | | | |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | . | 1 | 1100 | | | |
| 226-102-0500 | 13015-2012 | . | | | | | |
| 226-102-0502 | 6 | . | 1 | 4250 | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | |
| 226-102-0601 | 10 21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>166 435</u> 158 319 | <u>164 085</u> 158 319 | <u>168 750</u> 164 577 |
| 226-102-0602 | 30 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>122 775</u> 115 615 | <u>120 593</u> 115 615 | <u>130 638</u> 115 615 |

25.

251.

251-3.

251-302.

, ,

,

,

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | , | . | |
| 251-302-0200 | 65 | | | | | | |
| 251-302-0201 | 1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005 | | 1 | 54673 | <u>4 907 396</u> 4 800 000 | <u>4 218 035</u> 4 068 080 | |
| 251-302-0203 | 1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 56739 | <u>4 015 589</u> 3 885 787 | <u>4 072 884</u> 3 885 787 | |
| 251-302-0300 | 65 | | | | | | |
| 251-302-0301 | 1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005 | | 1 | 49204 | <u>4 598 815</u> 4 500 000 | <u>3 934 544</u> 3 796 875 | |
| 251-302-0302 | 1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 49200 | <u>3 917 970</u> 3 796 867 | <u>3 967 652</u> 3 796 867 | |
| 251-302-0303 | 1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 51372 | <u>3 423 288</u> 3 309 930 | <u>3 475 164</u> 3 309 930 | |

255. , ,
255-1.
255-101.

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | . | - | - | - | - |
| 255-101-0100 | 6665-91 | | | | | | | | |
| 255-101-0104 | 300 180 6665-91 | | 1 | 120 | $\frac{3\,344}{3\,125}$ | $\frac{3\,623}{3\,125}$ | $\frac{3\,977}{3\,125}$ | $\frac{3\,681}{3\,125}$ | $\frac{3\,977}{3\,125}$ |
| 255-101-0106 | 200 80 6665-91 | | 1 | 35 | $\frac{1\,231}{1\,161}$ | $\frac{1\,313}{1\,161}$ | $\frac{1\,416}{1\,161}$ | $\frac{1\,329}{1\,161}$ | $\frac{1\,416}{1\,161}$ |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 255-101-0100 | 6665-91 | | | | | | | | |
| 255-101-0104 | 300 180 6665-91 | | 1 | 120 | $\frac{3\,977}{3\,125}$ | $\frac{3\,422}{3\,125}$ | $\frac{3\,977}{3\,125}$ | $\frac{3\,949}{3\,125}$ | $\frac{3\,668}{3\,125}$ |
| 255-101-0106 | 200 80 6665-91 | | 1 | 35 | $\frac{1\,416}{1\,161}$ | $\frac{1\,252}{1\,161}$ | $\frac{1\,416}{1\,161}$ | $\frac{1\,408}{1\,161}$ | $\frac{1\,326}{1\,161}$ |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| 255-101-0100 | 6665-91 | | | | | | |
| 255-101-0104 | 300 180 6665-91 | | 1 | 120 | <u>3 510</u> 3 125 | <u>3 395</u> 3 125 | <u>3 903</u> 3 125 |
| 255-101-0106 | 200 80 6665-91 | | 1 | 35 | <u>1 279</u> 1 161 | <u>1 246</u> 1 161 | <u>1 394</u> 1 161 |

255-102.

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 255-102-0100 | 30 50 17608-2017 | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0200 | 17608-2017 | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0600 | 40 80 17608-2017 | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0601 | 17608-2017 40 | 2 | 1 | 96 | <u>3 010</u> 2 828 | <u>3 235</u> 2 828 | <u>3 517</u> 2 828 | <u>3 281</u> 2 828 | <u>3 517</u> 2 828 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | , | . | - | - | - | - |
| 255-102-0602 | 17608-2017 | 40 | 2 | 1 | 96 | <u>3 489</u> 3 295 | <u>3 714</u> 3 295 | <u>3 997</u> 3 295 | <u>3 760</u> 3 295 | <u>3 997</u> 3 295 |
| 255-102-0603 | 17608-2017 | 50 | 2 | 1 | 120 | <u>3 769</u> 3 541 | <u>4 050</u> 3 541 | <u>4 404</u> 3 541 | <u>4 108</u> 3 541 | <u>4 404</u> 3 541 |
| 255-102-0604 | 17608-2017 | 50 | 2 | 1 | 120 | <u>4 428</u> 4 183 | <u>4 709</u> 4 183 | <u>5 062</u> 4 183 | <u>4 766</u> 4 183 | <u>5 062</u> 4 183 |
| 255-102-0605 | 17608-2017 | 60 | 2 | 1 | 144 | <u>3 927</u> 3 750 | | | | |
| 255-102-0606 | 17608-2017 | 60 | 2 | 1 | 144 | <u>4 171</u> 3 989 | | | | |
| 255-102-0607 | 17608-2017 | 70 | 2 | 1 | 168 | <u>4 474</u> 4 268 | | | | |
| 255-102-0608 | 17608-2017 | 70 | 2 | 1 | 168 | <u>4 719</u> 4 509 | | | | |
| 255-102-0610 | 17608-2017 | 80 | 2 | 1 | 192 | <u>5 262</u> 5 025 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 255-102-0100 | 30 50 17608-2017 | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0200 | 17608-2017 | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0600 | 40 80 17608-2017 | 2 | | | | | | | |
| 255-102-0601 | 17608-2017 40 | 2 | 1 | 96 | <u>3 517</u> 2 828 | <u>3 069</u> 2 828 | <u>3 517</u> 2 828 | <u>3 495</u> 2 828 | <u>3 271</u> 2 828 |
| 255-102-0602 | 17608-2017 40 | 2 | 1 | 96 | <u>3 997</u> 3 295 | <u>3 549</u> 3 295 | <u>3 997</u> 3 295 | <u>3 975</u> 3 295 | <u>3 750</u> 3 295 |
| 255-102-0603 | 17608-2017 50 | 2 | 1 | 120 | <u>4 404</u> 3 541 | <u>3 843</u> 3 541 | <u>4 404</u> 3 541 | <u>4 376</u> 3 541 | <u>4 095</u> 3 541 |
| 255-102-0604 | 17608-2017 50 | 2 | 1 | 120 | <u>5 062</u> 4 183 | <u>4 502</u> 4 183 | <u>5 062</u> 4 183 | <u>5 035</u> 4 183 | <u>4 754</u> 4 183 |
| 255-102-0605 | 17608-2017 60 | 2 | 1 | 144 | | | | | |
| 255-102-0606 | 17608-2017 60 | 2 | 1 | 144 | | | | | |
| 255-102-0607 | 17608-2017 70 | 2 | 1 | 168 | | | | | |
| 255-102-0608 | 17608-2017 70 | 2 | 1 | 168 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----|---|---|-----|---|---|---|---|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 255-102-0610 | 17608-2017 | 80 | 2 | 1 | 192 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | , | | | |
| 255-102-0100 | 30 50 17608-2017 | 2 | | | | | | |
| 255-102-0200 | 17608-2017 | 2 | | | | | | |
| 255-102-0600 | 40 80 17608-2017 | 2 | | | | | | |
| 255-102-0601 | 40 17608-2017 | 2 | 1 | 96 | <u>3 144</u> 2 828 | <u>3 052</u> 2 828 | <u>3 458</u> 2 828 | |
| 255-102-0602 | 40 17608-2017 | 2 | 1 | 96 | <u>3 623</u> 3 295 | <u>3 532</u> 3 295 | <u>3 938</u> 3 295 | |
| 255-102-0603 | 50 17608-2017 | 2 | 1 | 120 | <u>3 937</u> 3 541 | <u>3 822</u> 3 541 | <u>4 330</u> 3 541 | |
| 255-102-0604 | 50 17608-2017 | 2 | 1 | 120 | <u>4 596</u> 4 183 | <u>4 481</u> 4 183 | <u>4 988</u> 4 183 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-----|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 255-102-0605 | 17608-2017 60 | 2 | 1 | 144 | | | |
| 255-102-0606 | 17608-2017 60 | 2 | 1 | 144 | | | |
| 255-102-0607 | 17608-2017 70 | 2 | 1 | 168 | | | |
| 255-102-0608 | 17608-2017 70 | 2 | 1 | 168 | | | |
| 255-102-0610 | 17608-2017 80 | 2 | 1 | 192 | | | |

26.
261.
261-1.
261-101.

, ,

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 261-101-0100 | | | | | | | | | |
| 261-101-0101 | 5-10 600, 1284-2004 | 3 | 1 | 1400 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75 10832-2009 | 3 | 1 | 77 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 |
| 261-101-0103 | 948-92 800 | 3 | 1 | 800 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 |
| 261-101-0104 | 948-92 900 | 3 | 1 | 900 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 |
| 261-101-0105 | (, 600, 5 10 | 3 | 1 | 303 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 |
| 261-101-0106 | - 7394-85 | 3 | 1 | 1600 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 261-101-0107 | 7394-85 | 3 | 1 | 1800 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 |
| 261-101-0108 | | 3 | 1 | 1650 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 |
| 261-101-0109 | 7392-2014 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 |
| 261-101-0137 | 10832-2009 | 3 | 1 | 309 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 |
| 261-101-0138 | 0 70 | 3 | 1 | 1700 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 |
| 261-101-0200 | , , | | | | | | | | |
| 261-101-0203 | 22,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 |
| 261-101-0204 | 30 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 |
| 261-101-0205 | 12,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 |
| 261-101-0207 | - 28013-98 | 3 | 1 | 1900 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 |
| 261-101-0300 | , | | | | | | | | |
| 261-101-0378 | , , , 22,5 | 3 | 1 | 2500 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | - | - | - | - |
| 261-101-0379 | 15 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 |
| 261-101-0380 | 800 8 , 939-92 | | 1 | 100 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 |
| 261-101-0382 | , , 22,5, 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 |
| 261-101-0383 | , , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80) | 3 | 1 | 2500 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 261-101-0100 | | | | | | | | | |
| 261-101-0101 | 5-10 600, 1284-2004 | 3 | 1 | 1400 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75 10832-2009 | 3 | 1 | 77 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 |
| 261-101-0103 | 800 948-92 | 3 | 1 | 800 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 |
| 261-101-0104 | 900 948-92 | 3 | 1 | 900 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 |
| 261-101-0105 | (5 10), 600, | 3 | 1 | 303 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 |
| 261-101-0106 | - 7394-85 | 3 | 1 | 1600 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 |
| 261-101-0107 | 7394-85 | 3 | 1 | 1800 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 |
| 261-101-0108 | | 3 | 1 | 1650 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 |
| 261-101-0109 | 7392-2014 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | - | - | - | - | - |
| 261-101-0137 | 10832-2009 | 3 | 1 | 309 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 |
| 261-101-0138 | 0 70 | 3 | 1 | 1700 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 |
| 261-101-0200 | , , | | | | | | | | |
| 261-101-0203 | 22,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 |
| 261-101-0204 | 30 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 |
| 261-101-0205 | 12,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 |
| 261-101-0207 | - 28013-98 | 3 | 1 | 1900 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 |
| 261-101-0300 | , | | | | | | | | |
| 261-101-0378 | , , , 22,5 | 3 | 1 | 2500 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 |
| 261-101-0379 | 15 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | - | - | - | - | - |
| 261-101-0380 | 800 8 , 939-92 | | 1 | 100 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 |
| 261-101-0382 | 22,5, 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 |
| 261-101-0383 | 15 (24022-80, 956-93, 24476-80) | 3 | 1 | 2500 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 261-101-0100 | | | | | | | |
| 261-101-0101 | 5-10 600, 1284-2004 | 3 | 1 | 1400 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 | <u>10 232</u> 9 527 |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75 10832-2009 | 3 | 1 | 77 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 |
| 261-101-0103 | 800 948-92 | 3 | 1 | 800 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 | <u>15 396</u> 14 807 |
| 261-101-0104 | 900 948-92 | 3 | 1 | 900 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 | <u>16 063</u> 15 424 |
| 261-101-0105 | (5 10), 600, | 3 | 1 | 303 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 | <u>8 810</u> 8 528 |
| 261-101-0106 | - 7394-85 | 3 | 1 | 1600 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 | <u>2 439</u> 1 761 |
| 261-101-0107 | 7394-85 | 3 | 1 | 1800 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 |
| 261-101-0108 | | 3 | 1 | 1650 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 | <u>1 550</u> 925 |
| 261-101-0109 | 7392-2014 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 261-101-0137 | 10832-2009 | 3 | 1 | 309 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 | <u>24 829</u> 24 231 |
| 261-101-0138 | 0 70 | 3 | 1 | 1700 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 | <u>6 827</u> 6 081 |
| 261-101-0200 | , , | | | | | | |
| 261-101-0203 | 22,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 | <u>43 403</u> 40 512 |
| 261-101-0204 | 30 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 | <u>52 501</u> 49 432 |
| 261-101-0205 | 12,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 | <u>35 045</u> 32 318 |
| 261-101-0207 | - 28013-98 | 3 | 1 | 1900 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 | <u>24 134</u> 22 046 |
| 261-101-0300 | , | | | | | | |
| 261-101-0378 | , , , 22,5 | 3 | 1 | 2500 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 | <u>100 511</u> 96 790 |
| 261-101-0379 | 15 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 | <u>67 174</u> 64 107 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 261-101-0380 | 800 8 , 939-92 | | 1 | 100 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 | <u>6 294</u> 6 101 |
| 261-101-0382 | , , , 22,5, 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 | <u>98 195</u> 94 520 |
| 261-101-0383 | , , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80) | 3 | 1 | 2500 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 | <u>72 251</u> 69 085 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная