

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		24
211-4.		25
211-5.		28
211-6.		29
211-7.		30
212.	, , ,	32
212-1.		32
212-2.		116
212-3.		117
212-4.		118
212-5.		125
212-6.	,	133
213.		135
213-1.		135
213-3.	, ,	140
22.		152
221.		152
221-1.		152
222.	,	157
222-1.	, , ,	157
222-2.	,	174
222-3.	, ,	178
225.		182

8.04-08-2024

IV

225-1.	183
225-2.	228
226.	274
226-1.	274
25.	288
251.	288
251-3.	288
255.	290
255-1.	290
255-2.	334
26.	338
261.	338
261-1.	338

21. ,
211.
211-1. ,
211-101.

					· , · , · , ·			-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 830</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196

					- -	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196

211-102.

					· · · · ·
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

					· , · , · , ·	·	·	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 330</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 483</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 159</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 050</u> 3 324	<u>5 869</u> 5 195	<u>9 271</u>	<u>5 095</u> 4 443	<u>9 462</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 021</u> 3 300	<u>5 865</u> 5 195	<u>9 243</u>	<u>5 058</u> 4 411	<u>9 395</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 992</u> 3 276	<u>5 861</u> 5 195	<u>9 215</u>	<u>5 022</u> 4 380	<u>9 327</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 992</u> 3 276	<u>5 861</u> 5 195	<u>9 215</u>	<u>5 022</u> 4 380	<u>9 327</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 992</u> 3 276	<u>5 861</u> 5 195	<u>9 215</u>	<u>5 022</u> 4 380	<u>9 327</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 677</u> 2 975	<u>5 690</u> 5 032	<u>9 020</u>	<u>4 985</u> 4 348	<u>8 916</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 539</u> 2 849	<u>5 516</u> 4 870	<u>8 797</u>	<u>4 721</u> 4 098	<u>8 617</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 591</u> 2 891	<u>5 523</u> 4 870	<u>8 853</u>	<u>4 791</u> 4 159	<u>8 744</u>

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 113</u> 3 385	<u>5 968</u> 5 291	<u>9 370</u>	<u>5 179</u> 4 525	<u>9 524</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 084</u> 3 361	<u>5 964</u> 5 291	<u>9 342</u>	<u>5 142</u> 4 493	<u>9 456</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 055</u> 3 337	<u>5 960</u> 5 291	<u>9 314</u>	<u>5 105</u> 4 461	<u>9 388</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 055</u> 3 337	<u>5 960</u> 5 291	<u>9 314</u>	<u>5 105</u> 4 461	<u>9 388</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 055</u> 3 337	<u>5 960</u> 5 291	<u>9 314</u>	<u>5 105</u> 4 461	<u>9 388</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 734</u> 3 030	<u>5 786</u> 5 126	<u>9 116</u>	<u>5 068</u> 4 428	<u>8 970</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 593</u> 2 902	<u>5 609</u> 4 960	<u>8 890</u>	<u>4 799</u> 4 174	<u>8 667</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 646</u> 2 945	<u>5 616</u> 4 960	<u>8 946</u>	<u>4 870</u> 4 236	<u>8 795</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							

					· , · , · , ·			-	-
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 179</u> 3 449	<u>6 071</u> 5 391	<u>9 473</u>	<u>5 267</u> 4 611	<u>9 588</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 149</u> 3 425	<u>6 067</u> 5 391	<u>9 445</u>	<u>5 230</u> 4 578	<u>9 520</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 120</u> 3 400	<u>6 063</u> 5 391	<u>9 417</u>	<u>5 192</u> 4 545	<u>9 451</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 120</u> 3 400	<u>6 063</u> 5 391	<u>9 417</u>	<u>5 192</u> 4 545	<u>9 451</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 120</u> 3 400	<u>6 063</u> 5 391	<u>9 417</u>	<u>5 192</u> 4 545	<u>9 451</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 793</u> 3 087	<u>5 886</u> 5 222	<u>9 215</u>	<u>5 154</u> 4 512	<u>9 026</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 649</u> 2 957	<u>5 705</u> 5 054	<u>8 986</u>	<u>4 880</u> 4 253	<u>8 719</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 703</u> 3 000	<u>5 712</u> 5 054	<u>9 042</u>	<u>4 952</u> 4 316	<u>8 848</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 248</u> 3 516	<u>6 177</u> 5 495	<u>9 580</u>	<u>5 359</u> 4 700	<u>9 655</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 217</u> 3 491	<u>6 174</u> 5 495	<u>9 552</u>	<u>5 320</u> 4 666	<u>9 586</u>

					· · · ·	· · · ·		-	-
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>4 187</u> 3 465	<u>6 170</u> 5 495	<u>9 524</u>	<u>5 282</u> 4 632	<u>9 517</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>4 187</u> 3 465	<u>6 170</u> 5 495	<u>9 524</u>	<u>5 282</u> 4 632	<u>9 517</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 187</u> 3 465	<u>6 170</u> 5 495	<u>9 524</u>	<u>5 282</u> 4 632	<u>9 517</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>3 854</u> 3 146	<u>5 989</u> 5 323	<u>9 319</u>	<u>5 244</u> 4 599	<u>9 085</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 708</u> 3 013	<u>5 805</u> 5 151	<u>9 086</u>	<u>4 964</u> 4 335	<u>8 773</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>3 763</u> 3 058	<u>5 813</u> 5 151	<u>9 142</u>	<u>5 038</u> 4 399	<u>8 903</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>4 319</u> 3 585	<u>6 288</u> 5 602	<u>9 691</u>	<u>5 453</u> 4 792	<u>9 724</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 288</u> 3 559	<u>6 284</u> 5 602	<u>9 663</u>	<u>5 415</u> 4 757	<u>9 655</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 257</u> 3 533	<u>6 281</u> 5 602	<u>9 635</u>	<u>5 376</u> 4 723	<u>9 585</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 257</u> 3 533	<u>6 281</u> 5 602	<u>9 635</u>	<u>5 376</u> 4 723	<u>9 585</u>

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 257</u> 3 533	<u>6 281</u> 5 602	<u>9 635</u>	<u>5 376</u> 4 723	<u>9 585</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>3 917</u> 3 208	<u>6 097</u> 5 427	<u>9 426</u>	<u>5 337</u> 4 689	<u>9 145</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 769</u> 3 072	<u>5 909</u> 5 252	<u>9 190</u>	<u>5 052</u> 4 420	<u>8 829</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>3 825</u> 3 118	<u>5 917</u> 5 252	<u>9 246</u>	<u>5 127</u> 4 485	<u>8 960</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 355</u> 3 620	<u>6 345</u> 5 658	<u>9 748</u>	<u>5 502</u> 4 839	<u>9 760</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>4 324</u> 3 594	<u>6 342</u> 5 658	<u>9 720</u>	<u>5 463</u> 4 805	<u>9 690</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>4 293</u> 3 568	<u>6 338</u> 5 658	<u>9 692</u>	<u>5 424</u> 4 770	<u>9 620</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>4 293</u> 3 568	<u>6 338</u> 5 658	<u>9 692</u>	<u>5 424</u> 4 770	<u>9 620</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>4 293</u> 3 568	<u>6 338</u> 5 658	<u>9 692</u>	<u>5 424</u> 4 770	<u>9 620</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 950</u> 3 240	<u>6 152</u> 5 481	<u>9 482</u>	<u>5 384</u> 4 735	<u>9 176</u>

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 800</u> 3 103	<u>5 963</u> 5 304	<u>9 244</u>	<u>5 097</u> 4 463	<u>8 858</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>3 856</u> 3 149	<u>5 970</u> 5 304	<u>9 300</u>	<u>5 172</u> 4 530	<u>8 989</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 106</u> 3 656	<u>6 894</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>5 653</u> 4 888	<u>10 156</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 070</u> 3 630	<u>6 887</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>5 613</u> 4 853	<u>10 084</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 682</u> 3 272	<u>6 688</u> 5 536	<u>9 764</u>	<u>5 532</u> 4 783	<u>9 561</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 520</u> 3 134	<u>6 490</u> 5 357	<u>9 521</u>	<u>5 240</u> 4 508	<u>9 235</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 587</u> 3 180	<u>6 504</u> 5 357	<u>9 580</u>	<u>5 318</u> 4 575	<u>9 372</u>

					· , · , · , ·			-	-
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>5 653</u> 4 188	<u>6 894</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>7 185</u> 6 375	<u>10 607</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>5 548</u> 4 095	<u>6 887</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>6 894</u> 6 097	<u>10 320</u>
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>5 668</u> 4 220	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>7 082</u> 6 284	<u>10 392</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>5 312</u> 3 884	<u>6 872</u> 5 714	<u>9 948</u>	<u>5 960</u> 5 199	<u>10 317</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 106</u> 3 656	<u>6 894</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>5 653</u> 4 888	<u>10 156</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 070</u> 3 630	<u>6 887</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>5 613</u> 4 853	<u>10 084</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 033</u> 3 604	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>5 572</u> 4 818	<u>10 011</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 682</u> 3 272	<u>6 688</u> 5 536	<u>9 764</u>	<u>5 532</u> 4 783	<u>9 561</u>

					· · · ·	·	·	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 520</u> 3 134	<u>6 490</u> 5 357	<u>9 521</u>	<u>5 240</u> 4 508	<u>9 235</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 587</u> 3 180	<u>6 504</u> 5 357	<u>9 580</u>	<u>5 318</u> 4 575	<u>9 372</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>5 653</u> 4 188	<u>6 894</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>7 185</u> 6 375	<u>10 607</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>5 709</u> 4 251	<u>6 887</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>7 134</u> 6 329	<u>10 467</u>
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>5 668</u> 4 220	<u>6 879</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>7 082</u> 6 284	<u>10 392</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>5 312</u> 3 884	<u>6 872</u> 5 714	<u>9 948</u>	<u>5 960</u> 5 199	<u>10 317</u>

					- -	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							

					-	-	-	-	-
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,024}{3\,409}$	<u>8 658</u>	<u>6 463</u>	<u>4 579</u>	<u>6 497</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,989}{3\,385}$	<u>8 596</u>	<u>6 417</u>	<u>4 546</u>	<u>6 450</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,953}{3\,360}$	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 404</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,953}{3\,360}$	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 404</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,953}{3\,360}$	<u>8 534</u>	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 404</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,688}{3\,114}$	<u>8 243</u>	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>6 014</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,619}{3\,068}$	<u>8 123</u>	<u>5 893</u>	<u>4 076</u>	<u>5 757</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,688}{3\,114}$	<u>8 243</u>	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>5 842</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,090}{3\,472}$	<u>8 723</u>	<u>6 524</u>	<u>4 639</u>	<u>6 559</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,053}{3\,447}$	<u>8 660</u>	<u>6 477</u>	<u>4 606</u>	<u>6 512</u>

					-	-	-	-	-
				,	-				
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,017}{3\,423}$	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 465</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,017}{3\,423}$	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 465</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,017}{3\,423}$	<u>8 598</u>	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 465</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,747}{3\,171}$	<u>8 302</u>	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>6 068</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,678}{3\,125}$	<u>8 181</u>	<u>5 946</u>	<u>4 129</u>	<u>5 807</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,747}{3\,171}$	<u>8 302</u>	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>5 893</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,157}{3\,538}$	<u>8 790</u>	<u>6 586</u>	<u>4 702</u>	<u>6 623</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,120}{3\,512}$	<u>8 727</u>	<u>6 539</u>	<u>4 669</u>	<u>6 575</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,083}{3\,487}$	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 528</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,083}{3\,487}$	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 528</u>

8.04-08-2024

					- -	-	-	-	-
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 083</u> 3 487	<u>8 665</u>	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 528</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 809</u> 3 231	<u>8 364</u>	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>6 124</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 739</u> 3 184	<u>8 242</u>	<u>6 000</u>	<u>4 183</u>	<u>5 859</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 809</u> 3 231	<u>8 364</u>	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>5 946</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 227</u> 3 606	<u>8 860</u>	<u>6 652</u>	<u>4 768</u>	<u>6 689</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 190</u> 3 580	<u>8 797</u>	<u>6 604</u>	<u>4 733</u>	<u>6 641</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 152</u> 3 554	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 594</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 152</u> 3 554	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 594</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 152</u> 3 554	<u>8 734</u>	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 594</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 873</u> 3 293	<u>8 428</u>	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>6 183</u>

					- -	-	-	-	-
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 802</u> 3 245	<u>8 305</u>	<u>6 056</u>	<u>4 239</u>	<u>5 913</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 873</u> 3 293	<u>8 428</u>	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>6 001</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 300</u> 3 676	<u>8 933</u>	<u>6 720</u>	<u>4 836</u>	<u>6 758</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 262</u> 3 650	<u>8 869</u>	<u>6 672</u>	<u>4 801</u>	<u>6 710</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 224</u> 3 624	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 662</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 224</u> 3 624	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 662</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 224</u> 3 624	<u>8 805</u>	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 662</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 939</u> 3 358	<u>8 495</u>	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>6 243</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 867</u> 3 309	<u>8 371</u>	<u>6 115</u>	<u>4 298</u>	<u>5 969</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 939</u> 3 358	<u>8 495</u>	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>6 058</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,337}{3\,713}$	<u>8 970</u>	<u>6 755</u>	<u>4 870</u>	<u>6 794</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,299}{3\,686}$	<u>8 906</u>	<u>6 707</u>	<u>4 836</u>	<u>6 746</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,261}{3\,660}$	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 697</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,261}{3\,660}$	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 697</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,261}{3\,660}$	<u>8 842</u>	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 697</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,974}{3\,391}$	<u>8 529</u>	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 274</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,901}{3\,342}$	<u>8 404</u>	<u>6 145</u>	<u>4 328</u>	<u>5 998</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,974}{3\,391}$	<u>8 529</u>	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 087</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							

					- -	-	-	-	-
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 520</u> 3 750	<u>9 311</u>	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>7 016</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 480</u> 3 723	<u>9 245</u>	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>6 966</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 441</u> 3 696	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 441</u> 3 696	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 441</u> 3 696	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 150</u> 3 425	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 488</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 074</u> 3 375	<u>8 731</u>	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 207</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 150</u> 3 425	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 299</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>6 421</u> 4 625	<u>10 213</u>	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>7 467</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>6 201</u> 4 423	<u>9 966</u>	<u>8 151</u>	<u>6 217</u>	<u>7 202</u>
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>6 329</u> 4 559	<u>10 067</u>	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>7 297</u>

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-201-0715	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 653</u> 3 914	<u>9 364</u>	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>7 244</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 520</u> 3 750	<u>9 311</u>	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>7 016</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 480</u> 3 723	<u>9 245</u>	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>6 966</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 441</u> 3 696	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 441</u> 3 696	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 441</u> 3 696	<u>9 178</u>	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 916</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 150</u> 3 425	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 488</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 074</u> 3 375	<u>8 731</u>	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 207</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 150</u> 3 425	<u>8 860</u>	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 299</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 421</u> 4 625	<u>10 213</u>	<u>8 394</u>	<u>6 446</u>	<u>7 467</u>

					- -	-	-	-	-
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>6 375</u> 4 592	<u>10 140</u>	<u>8 334</u>	<u>6 400</u>	<u>7 350</u>
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>6 329</u> 4 559	<u>10 067</u>	<u>8 274</u>	<u>6 354</u>	<u>7 297</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>5 653</u> 3 914	<u>9 364</u>	<u>8 214</u>	<u>6 308</u>	<u>7 244</u>

211-203.

					· · · ·	·	·	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 410</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>2 085</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>2 327</u> 1 610	<u>5 977</u> 1 610

					-	-	-	-	-
				,	-				
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>3 549</u> 1 610	<u>5 457</u> 1 610	<u>4 936</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610	<u>3 896</u> 1 610

211-205.

					· · · ·	·	·	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>15 669</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>15 669</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>15 669</u> 14 286	<u>18 832</u> 17 857	<u>20 449</u> 17 857	<u>15 469</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

					- -	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

8.04-08-2024

					- -	-	-	-	-
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 009</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286	<u>16 771</u> 14 286

211-206.

					· · · ·	·	·	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>4 054</u> 2 671	<u>6 957</u>	<u>10 010</u>	<u>5 279</u> 4 541	<u>9 053</u>

					-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25-60 7392-2014	3	1	1360	<u>4 266</u>	<u>8 047</u>	<u>6 403</u>	<u>4 511</u>	<u>6 003</u>

211-3.
211-302. ,

					· , · , · , ·
211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>23 103</u> 21 244
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>23 103</u> 21 244

211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 103</u> 21 244
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 278</u> 21 244
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244

211-4.
211-401.

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 799</u>	<u>5 219</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 754</u> 1 875	<u>8 882</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>3 799</u>	<u>5 219</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>3 754</u> 1 875	<u>8 882</u>
211-401-0103	2 : 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 488</u>				

					-	-	-	-	-
					-				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 973</u> 2 009	<u>9 020</u>	<u>5 740</u>	<u>3 770</u>	<u>7 603</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>4 973</u> 2 009	<u>9 020</u>	<u>5 740</u>	<u>3 908</u>	<u>7 603</u>
211-401-0103	2								

				,	- -	-	-	-	-
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-402.

				,	. , . , . , .
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403. ,

				,	. , . , .
211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036

211-5.
211-501.

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 816</u> 1 339	<u>4 943</u> 3 750	<u>8 310</u>	<u>1 602</u> 911	<u>8 330</u>

					-	-	-	-	-
				,	-				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 326</u> 1 339	<u>8 322</u>	<u>5 466</u>	<u>3 634</u>	<u>4 966</u>

211-6.
211-601.

-

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 134</u> 1 571	<u>3 912</u>	<u>7 504</u>	<u>3 209</u>	<u>9 033</u>

					-	-	-	-	-
				,	-				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 762</u>	<u>9 033</u>	<u>6 566</u>	<u>4 612</u>	<u>6 601</u>

211-7.
211-701. ,

211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800		<u>4 351</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800		<u>4 351</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800		<u>4 351</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800		<u>4 351</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800		<u>4 351</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800		<u>4 351</u>
211-701-0300						
211-701-0302	2,5 10			1000		<u>49 285</u> 47 009

211-702.

					,	.	,	.	,	.	,	.
211-702-0100		3										
211-702-0101		3	1	700							<u>3 370</u> 2 679	

212. , , ,
212-1.
212-101.

					,	.	,	.	-	-
					,	.	,	.		
212-101-0100	7473-2010	3,5	3							
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>18 183</u> 14 945	<u>26 304</u> 15 810	<u>22 861</u> 15 810	<u>20 017</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945
212-101-0200	7473-2010	5	3							

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
					.	.	.		
					.	.	.		
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>18 826</u> 15 577	<u>26 874</u> 16 371	<u>23 431</u> 16 371	<u>20 659</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 498</u> 16 239	<u>27 468</u> 16 955	<u>24 025</u> 16 955	<u>21 332</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>19 153</u> 16 403	<u>28 227</u> 17 127	<u>24 813</u> 17 127	<u>22 162</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>19 323</u> 16 570	<u>28 405</u> 17 301	<u>24 991</u> 17 301	<u>22 332</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>19 496</u> 16 741	<u>28 586</u> 17 480	<u>25 172</u> 17 480	<u>22 505</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>19 854</u> 17 094	<u>28 960</u> 17 848	<u>25 546</u> 17 848	<u>22 863</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>20 039</u> 17 276	<u>29 153</u> 18 038	<u>25 739</u> 18 038	<u>23 048</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>19 323</u> 16 570	<u>28 405</u> 17 301	<u>24 991</u> 17 301	<u>22 332</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>19 496</u> 16 741	<u>28 586</u> 17 480	<u>25 172</u> 17 480	<u>22 505</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>19 674</u> 16 916	<u>28 771</u> 17 662	<u>25 357</u> 17 662	<u>22 682</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916

					· · · ·	· · · ·	· · · ·	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>20 039</u> 17 276	<u>29 153</u> 18 038	<u>25 739</u> 18 038	<u>23 048</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>20 228</u> 17 461	<u>29 350</u> 18 232	<u>25 936</u> 18 232	<u>23 237</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 496</u> 16 741	<u>28 586</u> 17 480	<u>25 172</u> 17 480	<u>22 505</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 674</u> 16 916	<u>28 771</u> 17 662	<u>25 357</u> 17 662	<u>22 682</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>19 854</u> 17 094	<u>28 960</u> 17 848	<u>25 546</u> 17 848	<u>22 863</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>20 228</u> 17 461	<u>29 350</u> 18 232	<u>25 936</u> 18 232	<u>23 237</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>20 421</u> 17 651	<u>29 551</u> 18 430	<u>26 137</u> 18 430	<u>23 430</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 674</u> 16 916	<u>28 771</u> 17 662	<u>25 357</u> 17 662	<u>22 682</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>19 854</u> 17 094	<u>28 960</u> 17 848	<u>25 546</u> 17 848	<u>22 863</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>20 039</u> 17 276	<u>29 153</u> 18 038	<u>25 739</u> 18 038	<u>23 048</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>20 421</u> 17 651	<u>29 551</u> 18 430	<u>26 137</u> 18 430	<u>23 430</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 618</u> 17 845	<u>29 757</u> 18 632	<u>26 343</u> 18 632	<u>23 627</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 977</u> 17 694	<u>28 928</u> 18 392	<u>25 485</u> 18 392	<u>22 810</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 646</u> 17 873	<u>29 701</u> 18 578	<u>26 288</u> 18 578	<u>23 655</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 832</u> 18 056	<u>29 894</u> 18 767	<u>26 480</u> 18 767	<u>23 841</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 832</u> 18 056	<u>29 894</u> 18 767	<u>26 480</u> 18 767	<u>23 841</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432

					· · · ·	· · · ·	· · · ·	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>21 818</u> 19 026	<u>30 919</u> 19 776	<u>27 505</u> 19 776	<u>24 827</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>21 818</u> 19 026	<u>30 919</u> 19 776	<u>27 505</u> 19 776	<u>24 827</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 233	<u>31 138</u> 19 991	<u>27 724</u> 19 991	<u>25 037</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 233	<u>31 138</u> 19 991	<u>27 724</u> 19 991	<u>25 037</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 243</u> 19 444	<u>31 361</u> 20 211	<u>27 947</u> 20 211	<u>25 252</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 977</u> 17 694	<u>28 928</u> 18 392	<u>25 485</u> 18 392	<u>22 810</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 646</u> 17 873	<u>29 701</u> 18 578	<u>26 288</u> 18 578	<u>23 655</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 832</u> 18 056	<u>29 894</u> 18 767	<u>26 480</u> 18 767	<u>23 841</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 832</u> 18 056	<u>29 894</u> 18 767	<u>26 480</u> 18 767	<u>23 841</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432

					· · · ·	· · · ·	· · · ·	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 818</u> 19 026	<u>30 919</u> 19 776	<u>27 505</u> 19 776	<u>24 827</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 021</u> 18 242	<u>30 091</u> 18 961	<u>26 677</u> 18 961	<u>24 030</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 818</u> 19 026	<u>30 919</u> 19 776	<u>27 505</u> 19 776	<u>24 827</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 233	<u>31 138</u> 19 991	<u>27 724</u> 19 991	<u>25 037</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 214</u> 18 432	<u>30 291</u> 19 158	<u>26 878</u> 19 158	<u>24 223</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 411</u> 18 626	<u>30 496</u> 19 360	<u>27 082</u> 19 360	<u>24 420</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 612</u> 18 824	<u>30 705</u> 19 566	<u>27 292</u> 19 566	<u>24 621</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 028</u> 19 233	<u>31 138</u> 19 991	<u>27 724</u> 19 991	<u>25 037</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 243</u> 19 444	<u>31 361</u> 20 211	<u>27 947</u> 20 211	<u>25 252</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 231</u> 18 929	<u>30 380</u> 19 821	<u>26 937</u> 19 821	<u>24 065</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 913</u> 19 120	<u>31 168</u> 20 022	<u>27 755</u> 20 022	<u>24 922</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 315	<u>31 376</u> 20 226	<u>27 962</u> 20 226	<u>25 120</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 314</u> 19 514	<u>31 588</u> 20 434	<u>28 174</u> 20 434	<u>25 323</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 731</u> 19 925	<u>32 025</u> 20 865	<u>28 611</u> 20 865	<u>25 740</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>22 946</u> 20 137	<u>32 251</u> 21 087	<u>28 837</u> 21 087	<u>25 955</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 315	<u>31 376</u> 20 226	<u>27 962</u> 20 226	<u>25 120</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 314</u> 19 514	<u>31 588</u> 20 434	<u>28 174</u> 20 434	<u>25 323</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 520</u> 19 718	<u>31 804</u> 20 647	<u>28 390</u> 20 647	<u>25 529</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718

					· · · ·	·	·	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 946</u> 20 137	<u>32 251</u> 21 087	<u>28 837</u> 21 087	<u>25 955</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 166</u> 20 354	<u>32 481</u> 21 313	<u>29 067</u> 21 313	<u>26 175</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 314</u> 19 514	<u>31 588</u> 20 434	<u>28 174</u> 20 434	<u>25 323</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 520</u> 19 718	<u>31 804</u> 20 647	<u>28 390</u> 20 647	<u>25 529</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 731</u> 19 925	<u>32 025</u> 20 865	<u>28 611</u> 20 865	<u>25 740</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 166</u> 20 354	<u>32 481</u> 21 313	<u>29 067</u> 21 313	<u>26 175</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 391</u> 20 575	<u>32 716</u> 21 545	<u>29 302</u> 21 545	<u>26 400</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 520</u> 19 718	<u>31 804</u> 20 647	<u>28 390</u> 20 647	<u>25 529</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 731</u> 19 925	<u>32 025</u> 20 865	<u>28 611</u> 20 865	<u>25 740</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>22 946</u> 20 137	<u>32 251</u> 21 087	<u>28 837</u> 21 087	<u>25 955</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 391</u> 20 575	<u>32 716</u> 21 545	<u>29 302</u> 21 545	<u>26 400</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 621</u> 20 801	<u>32 957</u> 21 782	<u>29 543</u> 21 782	<u>26 630</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 391</u> 20 575	<u>32 716</u> 21 545	<u>29 302</u> 21 545	<u>26 400</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 621</u> 20 801	<u>32 957</u> 21 782	<u>29 543</u> 21 782	<u>26 630</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 856</u> 21 032	<u>33 203</u> 22 024	<u>29 789</u> 22 024	<u>26 865</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 096</u> 21 268	<u>33 454</u> 22 271	<u>30 040</u> 22 271	<u>27 105</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 593</u> 21 757	<u>33 974</u> 22 783	<u>30 561</u> 22 783	<u>27 602</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 700</u> 20 375	<u>31 846</u> 21 264	<u>28 403</u> 21 264	<u>25 534</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 581	<u>32 649</u> 21 479	<u>29 235</u> 21 479	<u>26 406</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 611</u> 20 791	<u>32 872</u> 21 698	<u>29 458</u> 21 698	<u>26 620</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 051</u> 21 224	<u>33 331</u> 22 150	<u>29 917</u> 22 150	<u>27 060</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224

					· · · ·			-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 278</u> 21 448	<u>33 568</u> 22 383	<u>30 154</u> 22 383	<u>27 287</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 581	<u>32 649</u> 21 479	<u>29 235</u> 21 479	<u>26 406</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 611</u> 20 791	<u>32 872</u> 21 698	<u>29 458</u> 21 698	<u>26 620</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 005	<u>33 099</u> 21 922	<u>29 685</u> 21 922	<u>26 838</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 278</u> 21 448	<u>33 568</u> 22 383	<u>30 154</u> 22 383	<u>27 287</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 510</u> 21 676	<u>33 810</u> 22 622	<u>30 396</u> 22 622	<u>27 519</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 611</u> 20 791	<u>32 872</u> 21 698	<u>29 458</u> 21 698	<u>26 620</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 005	<u>33 099</u> 21 922	<u>29 685</u> 21 922	<u>26 838</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 051</u> 21 224	<u>33 331</u> 22 150	<u>29 917</u> 22 150	<u>27 060</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 510</u> 21 676	<u>33 810</u> 22 622	<u>30 396</u> 22 622	<u>27 519</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 747</u> 21 909	<u>34 057</u> 22 865	<u>30 643</u> 22 865	<u>27 756</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 510</u> 21 676	<u>33 810</u> 22 622	<u>30 396</u> 22 622	<u>27 519</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 747</u> 21 909	<u>34 057</u> 22 865	<u>30 643</u> 22 865	<u>27 756</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 989</u> 22 147	<u>34 310</u> 23 113	<u>30 896</u> 23 113	<u>27 997</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 390	<u>34 568</u> 23 367	<u>31 154</u> 23 367	<u>28 245</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 747</u> 22 894	<u>35 101</u> 23 892	<u>31 687</u> 23 892	<u>28 756</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 626</u> 22 270	<u>33 576</u> 22 967	<u>30 133</u> 22 967	<u>27 460</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 495	<u>34 397</u> 23 199	<u>30 983</u> 23 199	<u>28 351</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 576</u> 22 725	<u>34 637</u> 23 436	<u>31 223</u> 23 436	<u>28 585</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 057</u> 23 198	<u>35 133</u> 23 924	<u>31 719</u> 23 924	<u>29 066</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 442	<u>35 389</u> 24 176	<u>31 975</u> 24 176	<u>29 314</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442

					· · · ·	· · · ·	· · · ·	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 495	<u>34 397</u> 23 199	<u>30 983</u> 23 199	<u>28 351</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 576</u> 22 725	<u>34 637</u> 23 436	<u>31 223</u> 23 436	<u>28 585</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 814</u> 22 959	<u>34 883</u> 23 677	<u>31 469</u> 23 677	<u>28 823</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 442	<u>35 389</u> 24 176	<u>31 975</u> 24 176	<u>29 314</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 558</u> 23 692	<u>35 650</u> 24 433	<u>32 237</u> 24 433	<u>29 567</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 576</u> 22 725	<u>34 637</u> 23 436	<u>31 223</u> 23 436	<u>28 585</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 814</u> 22 959	<u>34 883</u> 23 677	<u>31 469</u> 23 677	<u>28 823</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 057</u> 23 198	<u>35 133</u> 23 924	<u>31 719</u> 23 924	<u>29 066</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 558</u> 23 692	<u>35 650</u> 24 433	<u>32 237</u> 24 433	<u>29 567</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 817</u> 23 947	<u>35 917</u> 24 696	<u>32 504</u> 24 696	<u>29 826</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 558</u> 23 692	<u>35 650</u> 24 433	<u>32 237</u> 24 433	<u>29 567</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 817</u> 23 947	<u>35 917</u> 24 696	<u>32 504</u> 24 696	<u>29 826</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 081</u> 24 207	<u>36 190</u> 24 964	<u>32 776</u> 24 964	<u>30 090</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 352</u> 24 473	<u>36 469</u> 25 238	<u>33 055</u> 25 238	<u>30 361</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 910</u> 25 023	<u>37 045</u> 25 806	<u>33 631</u> 25 806	<u>30 919</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 763</u> 24 374	<u>35 769</u> 25 125	<u>32 326</u> 25 125	<u>29 597</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 501</u> 24 620	<u>36 612</u> 25 379	<u>33 198</u> 25 379	<u>30 510</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 473</u> 23 278	<u>42 250</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>29 422</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 830</u> 23 628	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>29 779</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>28 007</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>28 957</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>28 356</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>29 306</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 710</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>29 660</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>29 071</u> 23 864	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>30 020</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 938</u> 23 734	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>29 887</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 301</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>30 251</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 670</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>30 619</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>30 044</u> 24 818	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>30 993</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 763</u> 24 374	<u>35 769</u> 25 125	<u>32 326</u> 25 125	<u>29 597</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 501</u> 24 620	<u>36 612</u> 25 379	<u>33 198</u> 25 379	<u>30 510</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 017</u> 25 128	<u>37 143</u> 25 903	<u>33 730</u> 25 903	<u>31 026</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 283</u> 25 390	<u>37 418</u> 26 172	<u>34 004</u> 26 172	<u>31 292</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 501</u> 24 620	<u>36 612</u> 25 379	<u>33 198</u> 25 379	<u>30 510</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 757</u> 24 872	<u>36 875</u> 25 638	<u>33 461</u> 25 638	<u>30 766</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 283</u> 25 390	<u>37 418</u> 26 172	<u>34 004</u> 26 172	<u>31 292</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 657	<u>37 698</u> 26 448	<u>34 284</u> 26 448	<u>31 564</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 555</u> 25 657	<u>37 698</u> 26 448	<u>34 284</u> 26 448	<u>31 564</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 832</u> 25 930	<u>37 983</u> 26 729	<u>34 570</u> 26 729	<u>31 841</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 405</u> 26 494	<u>38 574</u> 27 310	<u>35 160</u> 27 310	<u>32 414</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 700</u> 26 785	<u>38 879</u> 27 610	<u>35 465</u> 27 610	<u>32 709</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 098</u> 26 672	<u>37 553</u> 26 882	<u>34 110</u> 26 882	<u>31 932</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 860</u> 26 942	<u>38 414</u> 27 153	<u>35 000</u> 27 153	<u>32 869</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942

					· · · ·	· · · ·	· · · ·	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 424</u> 27 497	<u>38 983</u> 27 713	<u>35 569</u> 27 713	<u>33 433</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 715</u> 27 783	<u>39 276</u> 28 002	<u>35 863</u> 28 002	<u>33 724</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 26 942	<u>38 414</u> 27 153	<u>35 000</u> 27 153	<u>32 869</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 139</u> 27 216	<u>38 696</u> 27 430	<u>35 282</u> 27 430	<u>33 148</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 715</u> 27 783	<u>39 276</u> 28 002	<u>35 863</u> 28 002	<u>33 724</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 012</u> 28 076	<u>39 576</u> 28 297	<u>36 162</u> 28 297	<u>34 021</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 012</u> 28 076	<u>39 576</u> 28 297	<u>36 162</u> 28 297	<u>34 021</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 316</u> 28 375	<u>39 882</u> 28 598	<u>36 468</u> 28 598	<u>34 325</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 942</u> 28 991	<u>40 513</u> 29 219	<u>37 099</u> 29 219	<u>34 951</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 266</u> 29 310	<u>40 839</u> 29 540	<u>37 426</u> 29 540	<u>35 275</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310
212-101-1200	7473-2010	3							

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 219</u> 28 760	<u>40 680</u> 29 959	<u>37 237</u> 29 959	<u>34 053</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 002</u> 29 050	<u>41 573</u> 30 262	<u>38 159</u> 30 262	<u>35 011</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 611</u> 29 649	<u>42 207</u> 30 886	<u>38 793</u> 30 886	<u>35 620</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 924</u> 29 958	<u>42 534</u> 31 208	<u>39 120</u> 31 208	<u>35 933</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 002</u> 29 050	<u>41 573</u> 30 262	<u>38 159</u> 30 262	<u>35 011</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 303</u> 29 346	<u>41 887</u> 30 571	<u>38 473</u> 30 571	<u>35 312</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 924</u> 29 958	<u>42 534</u> 31 208	<u>39 120</u> 31 208	<u>35 933</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 245</u> 30 273	<u>42 867</u> 31 536	<u>39 454</u> 31 536	<u>36 254</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 245</u> 30 273	<u>42 867</u> 31 536	<u>39 454</u> 31 536	<u>36 254</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 572</u> 30 595	<u>43 208</u> 31 872	<u>39 794</u> 31 872	<u>36 581</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 248</u> 31 260	<u>43 912</u> 32 565	<u>40 498</u> 32 565	<u>37 257</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 597</u> 31 604	<u>44 276</u> 32 923	<u>40 862</u> 32 923	<u>37 606</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 534</u> 30 054	<u>41 911</u> 31 171	<u>38 468</u> 31 171	<u>35 368</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 331</u> 30 358	<u>42 816</u> 31 486	<u>39 402</u> 31 486	<u>36 340</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 967</u> 30 984	<u>43 475</u> 32 135	<u>40 062</u> 32 135	<u>36 976</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 295</u> 31 306	<u>43 816</u> 32 470	<u>40 402</u> 32 470	<u>37 304</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 331</u> 30 358	<u>42 816</u> 31 486	<u>39 402</u> 31 486	<u>36 340</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 645</u> 30 668	<u>43 142</u> 31 807	<u>39 729</u> 31 807	<u>36 654</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 295</u> 31 306	<u>43 816</u> 32 470	<u>40 402</u> 32 470	<u>37 304</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 629</u> 31 636	<u>44 163</u> 32 811	<u>40 749</u> 32 811	<u>37 638</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 629</u> 31 636	<u>44 163</u> 32 811	<u>40 749</u> 32 811	<u>37 638</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 971</u> 31 973	<u>44 517</u> 33 160	<u>41 104</u> 33 160	<u>37 980</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 677</u> 32 668	<u>45 250</u> 33 881	<u>41 836</u> 33 881	<u>38 686</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 042</u> 33 027	<u>45 628</u> 34 254	<u>42 214</u> 34 254	<u>39 051</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 911</u> 31 409	<u>43 194</u> 32 434	<u>39 751</u> 32 434	<u>36 745</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 721</u> 31 727	<u>44 112</u> 32 762	<u>40 699</u> 32 762	<u>37 730</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 386</u> 32 381	<u>44 799</u> 33 437	<u>41 385</u> 33 437	<u>38 395</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 729</u> 32 718	<u>45 152</u> 33 785	<u>41 739</u> 33 785	<u>38 738</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 721</u> 31 727	<u>44 112</u> 32 762	<u>40 699</u> 32 762	<u>37 730</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 050</u> 32 050	<u>44 452</u> 33 096	<u>41 038</u> 33 096	<u>38 059</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 729</u> 32 718	<u>45 152</u> 33 785	<u>41 739</u> 33 785	<u>38 738</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 079</u> 33 062	<u>45 514</u> 34 141	<u>42 100</u> 34 141	<u>39 088</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 079</u> 33 062	<u>45 514</u> 34 141	<u>42 100</u> 34 141	<u>39 088</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 436</u> 33 414	<u>45 883</u> 34 504	<u>42 469</u> 34 504	<u>39 445</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 174</u> 34 141	<u>46 645</u> 35 254	<u>43 231</u> 35 254	<u>40 183</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 555</u> 34 516	<u>47 039</u> 35 642	<u>43 625</u> 35 642	<u>40 564</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 167</u> 15 913	<u>26 625</u> 16 126	<u>23 182</u> 16 126	<u>21 001</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 856</u> 16 592	<u>27 207</u> 16 698	<u>23 764</u> 16 698	<u>21 690</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 578</u> 17 302	<u>27 812</u> 17 294	<u>24 369</u> 17 294	<u>22 412</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 243</u> 17 477	<u>28 575</u> 17 469	<u>25 161</u> 17 469	<u>23 252</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 425</u> 17 655	<u>28 756</u> 17 647	<u>25 343</u> 17 647	<u>23 434</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 610</u> 17 837	<u>28 941</u> 17 829	<u>25 527</u> 17 829	<u>23 619</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>20 991</u> 18 213	<u>29 322</u> 18 205	<u>25 909</u> 18 205	<u>24 000</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 188</u> 18 406	<u>29 519</u> 18 398	<u>26 105</u> 18 398	<u>24 197</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 425</u> 17 655	<u>28 756</u> 17 647	<u>25 343</u> 17 647	<u>23 434</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 610</u> 17 837	<u>28 941</u> 17 829	<u>25 527</u> 17 829	<u>23 619</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 798</u> 18 023	<u>29 130</u> 18 015	<u>25 716</u> 18 015	<u>23 807</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 188</u> 18 406	<u>29 519</u> 18 398	<u>26 105</u> 18 398	<u>24 197</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 389</u> 18 604	<u>29 720</u> 18 596	<u>26 306</u> 18 596	<u>24 398</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604

					· · · ·	· · · ·	· · · ·	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 610</u> 17 837	<u>28 941</u> 17 829	<u>25 527</u> 17 829	<u>23 619</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 798</u> 18 023	<u>29 130</u> 18 015	<u>25 716</u> 18 015	<u>23 807</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>20 991</u> 18 213	<u>29 322</u> 18 205	<u>25 909</u> 18 205	<u>24 000</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 389</u> 18 604	<u>29 720</u> 18 596	<u>26 306</u> 18 596	<u>24 398</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 595</u> 18 806	<u>29 926</u> 18 798	<u>26 512</u> 18 798	<u>24 603</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 798</u> 18 023	<u>29 130</u> 18 015	<u>25 716</u> 18 015	<u>23 807</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>20 991</u> 18 213	<u>29 322</u> 18 205	<u>25 909</u> 18 205	<u>24 000</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 188</u> 18 406	<u>29 519</u> 18 398	<u>26 105</u> 18 398	<u>24 197</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 595</u> 18 806	<u>29 926</u> 18 798	<u>26 512</u> 18 798	<u>24 603</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 804</u> 19 013	<u>30 135</u> 19 005	<u>26 722</u> 19 005	<u>24 813</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 948</u> 18 650	<u>29 301</u> 18 760	<u>25 858</u> 18 760	<u>23 782</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 627</u> 18 839	<u>30 079</u> 18 949	<u>26 665</u> 18 949	<u>24 636</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 823</u> 19 031	<u>30 275</u> 19 143	<u>26 862</u> 19 143	<u>24 832</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 823</u> 19 031	<u>30 275</u> 19 143	<u>26 862</u> 19 143	<u>24 832</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 862</u> 20 054	<u>31 321</u> 20 172	<u>27 907</u> 20 172	<u>25 871</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054

					· · · ·	·	·	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 862</u> 20 054	<u>31 321</u> 20 172	<u>27 907</u> 20 172	<u>25 871</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 084</u> 20 272	<u>31 544</u> 20 391	<u>28 130</u> 20 391	<u>26 093</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 084</u> 20 272	<u>31 544</u> 20 391	<u>28 130</u> 20 391	<u>26 093</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 772</u> 20 615	<u>28 358</u> 20 615	<u>26 319</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 948</u> 18 650	<u>29 301</u> 18 760	<u>25 858</u> 18 760	<u>23 782</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 627</u> 18 839	<u>30 079</u> 18 949	<u>26 665</u> 18 949	<u>24 636</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 823</u> 19 031	<u>30 275</u> 19 143	<u>26 862</u> 19 143	<u>24 832</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 823</u> 19 031	<u>30 275</u> 19 143	<u>26 862</u> 19 143	<u>24 832</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 862</u> 20 054	<u>31 321</u> 20 172	<u>27 907</u> 20 172	<u>25 871</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 022</u> 19 227	<u>30 476</u> 19 340	<u>27 062</u> 19 340	<u>25 031</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 862</u> 20 054	<u>31 321</u> 20 172	<u>27 907</u> 20 172	<u>25 871</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 084</u> 20 272	<u>31 544</u> 20 391	<u>28 130</u> 20 391	<u>26 093</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 428	<u>30 681</u> 19 541	<u>27 267</u> 19 541	<u>25 235</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 433</u> 19 632	<u>30 890</u> 19 747	<u>27 476</u> 19 747	<u>25 442</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 646</u> 19 841	<u>31 103</u> 19 957	<u>27 689</u> 19 957	<u>25 655</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 084</u> 20 272	<u>31 544</u> 20 391	<u>28 130</u> 20 391	<u>26 093</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 310</u> 20 495	<u>31 772</u> 20 615	<u>28 358</u> 20 615	<u>26 319</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 330</u> 20 011	<u>30 783</u> 20 218	<u>27 340</u> 20 218	<u>25 164</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 023</u> 20 213	<u>31 575</u> 20 422	<u>28 162</u> 20 422	<u>26 032</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 233</u> 20 419	<u>31 787</u> 20 630	<u>28 373</u> 20 630	<u>26 242</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 447</u> 20 630	<u>32 003</u> 20 843	<u>28 589</u> 20 843	<u>26 456</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 064	<u>32 449</u> 21 282	<u>29 035</u> 21 282	<u>26 897</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 288	<u>32 679</u> 21 508	<u>29 265</u> 21 508	<u>27 125</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 233</u> 20 419	<u>31 787</u> 20 630	<u>28 373</u> 20 630	<u>26 242</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 447</u> 20 630	<u>32 003</u> 20 843	<u>28 589</u> 20 843	<u>26 456</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 665</u> 20 845	<u>32 224</u> 21 060	<u>28 810</u> 21 060	<u>26 674</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 288	<u>32 679</u> 21 508	<u>29 265</u> 21 508	<u>27 125</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 348</u> 21 517	<u>32 914</u> 21 740	<u>29 500</u> 21 740	<u>27 357</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517

					· · · ·	· · · ·	· · · ·	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 447</u> 20 630	<u>32 003</u> 20 843	<u>28 589</u> 20 843	<u>26 456</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 665</u> 20 845	<u>32 224</u> 21 060	<u>28 810</u> 21 060	<u>26 674</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 064	<u>32 449</u> 21 282	<u>29 035</u> 21 282	<u>26 897</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 348</u> 21 517	<u>32 914</u> 21 740	<u>29 500</u> 21 740	<u>27 357</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 586</u> 21 751	<u>33 154</u> 21 976	<u>29 740</u> 21 976	<u>27 595</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 665</u> 20 845	<u>32 224</u> 21 060	<u>28 810</u> 21 060	<u>26 674</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 888</u> 21 064	<u>32 449</u> 21 282	<u>29 035</u> 21 282	<u>26 897</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 288	<u>32 679</u> 21 508	<u>29 265</u> 21 508	<u>27 125</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 586</u> 21 751	<u>33 154</u> 21 976	<u>29 740</u> 21 976	<u>27 595</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 829</u> 21 990	<u>33 399</u> 22 217	<u>29 986</u> 22 217	<u>27 838</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 586</u> 21 751	<u>33 154</u> 21 976	<u>29 740</u> 21 976	<u>27 595</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 829</u> 21 990	<u>33 399</u> 22 217	<u>29 986</u> 22 217	<u>27 838</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 077</u> 22 234	<u>33 650</u> 22 464	<u>30 236</u> 22 464	<u>28 086</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 484	<u>33 907</u> 22 717	<u>30 493</u> 22 717	<u>28 340</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 856</u> 23 001	<u>34 437</u> 23 239	<u>31 023</u> 23 239	<u>28 865</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 905</u> 21 561	<u>32 278</u> 21 690	<u>28 835</u> 21 690	<u>26 739</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 614</u> 21 779	<u>33 086</u> 21 909	<u>29 672</u> 21 909	<u>27 623</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 840</u> 22 001	<u>33 313</u> 22 132	<u>29 899</u> 22 132	<u>27 849</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 306</u> 22 459	<u>33 781</u> 22 593	<u>30 368</u> 22 593	<u>28 315</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 546</u> 22 696	<u>34 023</u> 22 831	<u>30 609</u> 22 831	<u>28 555</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 614</u> 21 779	<u>33 086</u> 21 909	<u>29 672</u> 21 909	<u>27 623</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779

					· · · ·			-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 840</u> 22 001	<u>33 313</u> 22 132	<u>29 899</u> 22 132	<u>27 849</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 071</u> 22 228	<u>33 545</u> 22 360	<u>30 131</u> 22 360	<u>28 079</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 546</u> 22 696	<u>34 023</u> 22 831	<u>30 609</u> 22 831	<u>28 555</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 791</u> 22 937	<u>34 270</u> 23 074	<u>30 856</u> 23 074	<u>28 800</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 840</u> 22 001	<u>33 313</u> 22 132	<u>29 899</u> 22 132	<u>27 849</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 071</u> 22 228	<u>33 545</u> 22 360	<u>30 131</u> 22 360	<u>28 079</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 306</u> 22 459	<u>33 781</u> 22 593	<u>30 368</u> 22 593	<u>28 315</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 791</u> 22 937	<u>34 270</u> 23 074	<u>30 856</u> 23 074	<u>28 800</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 042</u> 23 184	<u>34 522</u> 23 322	<u>31 108</u> 23 322	<u>29 051</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 791</u> 22 937	<u>34 270</u> 23 074	<u>30 856</u> 23 074	<u>28 800</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 042</u> 23 184	<u>34 522</u> 23 322	<u>31 108</u> 23 322	<u>29 051</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 298</u> 23 436	<u>34 779</u> 23 576	<u>31 366</u> 23 576	<u>29 307</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 560</u> 23 693	<u>35 043</u> 23 835	<u>31 629</u> 23 835	<u>29 569</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 100</u> 24 226	<u>35 587</u> 24 370	<u>32 173</u> 24 370	<u>30 109</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 007</u> 23 629	<u>34 042</u> 23 426	<u>30 599</u> 23 426	<u>28 840</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 737</u> 23 868	<u>34 868</u> 23 663	<u>31 454</u> 23 663	<u>29 746</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 984</u> 24 111	<u>35 113</u> 23 904	<u>31 700</u> 23 904	<u>29 993</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 495</u> 24 614	<u>35 619</u> 24 402	<u>32 206</u> 24 402	<u>30 504</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 758</u> 24 873	<u>35 880</u> 24 659	<u>32 467</u> 24 659	<u>30 767</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 737</u> 23 868	<u>34 868</u> 23 663	<u>31 454</u> 23 663	<u>29 746</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 984</u> 24 111	<u>35 113</u> 23 904	<u>31 700</u> 23 904	<u>29 993</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111

					· · · ·	·	·	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 237</u> 24 360	<u>35 364</u> 24 151	<u>31 950</u> 24 151	<u>30 246</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 758</u> 24 873	<u>35 880</u> 24 659	<u>32 467</u> 24 659	<u>30 767</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 137	<u>36 147</u> 24 922	<u>32 733</u> 24 922	<u>31 036</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 984</u> 24 111	<u>35 113</u> 23 904	<u>31 700</u> 23 904	<u>29 993</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 237</u> 24 360	<u>35 364</u> 24 151	<u>31 950</u> 24 151	<u>30 246</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 495</u> 24 614	<u>35 619</u> 24 402	<u>32 206</u> 24 402	<u>30 504</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 137	<u>36 147</u> 24 922	<u>32 733</u> 24 922	<u>31 036</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 408	<u>36 419</u> 25 190	<u>33 005</u> 25 190	<u>31 310</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 137	<u>36 147</u> 24 922	<u>32 733</u> 24 922	<u>31 036</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 408	<u>36 419</u> 25 190	<u>33 005</u> 25 190	<u>31 310</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 582</u> 25 684	<u>36 697</u> 25 463	<u>33 284</u> 25 463	<u>31 591</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 869</u> 25 966	<u>36 982</u> 25 743	<u>33 568</u> 25 743	<u>31 878</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 462</u> 26 550	<u>37 569</u> 26 322	<u>34 156</u> 26 322	<u>32 471</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 098</u> 25 688	<u>36 279</u> 25 628	<u>32 836</u> 25 628	<u>30 932</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 850</u> 25 947	<u>37 128</u> 25 887	<u>33 714</u> 25 887	<u>31 859</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 393</u> 26 482	<u>37 670</u> 26 421	<u>34 256</u> 26 421	<u>32 402</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 673</u> 26 758	<u>37 949</u> 26 696	<u>34 536</u> 26 696	<u>32 682</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 850</u> 25 947	<u>37 128</u> 25 887	<u>33 714</u> 25 887	<u>31 859</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 119</u> 26 212	<u>37 396</u> 26 151	<u>33 982</u> 26 151	<u>32 128</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 673</u> 26 758	<u>37 949</u> 26 696	<u>34 536</u> 26 696	<u>32 682</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 960</u> 27 040	<u>38 235</u> 26 977	<u>34 821</u> 26 977	<u>32 969</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040

					· · · ·			-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 960</u> 27 040	<u>38 235</u> 26 977	<u>34 821</u> 26 977	<u>32 969</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 252</u> 27 328	<u>38 527</u> 27 264	<u>35 113</u> 27 264	<u>33 261</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 856</u> 27 922	<u>39 129</u> 27 856	<u>35 715</u> 27 856	<u>33 864</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 167</u> 28 228	<u>39 440</u> 28 163	<u>36 026</u> 28 163	<u>34 176</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 098</u> 25 688	<u>36 279</u> 25 628	<u>32 836</u> 25 628	<u>30 932</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 438</u> 27 990	<u>38 099</u> 27 419	<u>34 656</u> 27 419	<u>33 271</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 213</u> 28 273	<u>38 966</u> 27 696	<u>35 552</u> 27 696	<u>34 222</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 805</u> 28 856	<u>39 546</u> 28 267	<u>36 132</u> 28 267	<u>34 814</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 110</u> 29 157	<u>39 845</u> 28 562	<u>36 432</u> 28 562	<u>35 119</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 213</u> 28 273	<u>38 966</u> 27 696	<u>35 552</u> 27 696	<u>34 222</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 506</u> 28 562	<u>39 253</u> 27 979	<u>35 839</u> 27 979	<u>34 515</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 110</u> 29 157	<u>39 845</u> 28 562	<u>36 432</u> 28 562	<u>35 119</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 422</u> 29 464	<u>40 151</u> 28 862	<u>36 737</u> 28 862	<u>35 431</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 422</u> 29 464	<u>40 151</u> 28 862	<u>36 737</u> 28 862	<u>35 431</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 741</u> 29 777	<u>40 463</u> 29 170	<u>37 049</u> 29 170	<u>35 750</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 30 424	<u>41 107</u> 29 804	<u>37 693</u> 29 804	<u>36 407</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 738</u> 30 759	<u>41 440</u> 30 131	<u>38 026</u> 30 131	<u>36 747</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 637</u> 30 155	<u>41 289</u> 30 559	<u>37 846</u> 30 559	<u>35 471</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 434</u> 30 460	<u>42 188</u> 30 867	<u>38 774</u> 30 867	<u>36 443</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 072</u> 31 088	<u>42 834</u> 31 504	<u>39 421</u> 31 504	<u>37 081</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 401</u> 31 412	<u>43 168</u> 31 832	<u>39 754</u> 31 832	<u>37 410</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 434</u> 30 460	<u>42 188</u> 30 867	<u>38 774</u> 30 867	<u>36 443</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 750</u> 30 771	<u>42 508</u> 31 182	<u>39 094</u> 31 182	<u>36 759</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 401</u> 31 412	<u>43 168</u> 31 832	<u>39 754</u> 31 832	<u>37 410</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 737</u> 31 742	<u>43 508</u> 32 167	<u>40 094</u> 32 167	<u>37 746</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 737</u> 31 742	<u>43 508</u> 32 167	<u>40 094</u> 32 167	<u>37 746</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 080</u> 32 080	<u>43 856</u> 32 509	<u>40 442</u> 32 509	<u>38 089</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 789</u> 32 777	<u>44 574</u> 33 216	<u>41 160</u> 33 216	<u>38 798</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 155</u> 33 138	<u>44 945</u> 33 581	<u>41 531</u> 33 581	<u>39 164</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 020</u> 31 517	<u>42 544</u> 31 794	<u>39 101</u> 31 794	<u>36 854</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 832</u> 31 835	<u>43 456</u> 32 115	<u>40 042</u> 32 115	<u>37 841</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 499</u> 32 492	<u>44 128</u> 32 778	<u>40 715</u> 32 778	<u>38 508</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 842</u> 32 830	<u>44 475</u> 33 119	<u>41 062</u> 33 119	<u>38 851</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 832</u> 31 835	<u>43 456</u> 32 115	<u>40 042</u> 32 115	<u>37 841</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 162</u> 32 160	<u>43 789</u> 32 443	<u>40 375</u> 32 443	<u>38 171</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 842</u> 32 830	<u>44 475</u> 33 119	<u>41 062</u> 33 119	<u>38 851</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 194</u> 33 176	<u>44 830</u> 33 468	<u>41 416</u> 33 468	<u>39 203</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 194</u> 33 176	<u>44 830</u> 33 468	<u>41 416</u> 33 468	<u>39 203</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 552</u> 33 529	<u>45 191</u> 33 824	<u>41 778</u> 33 824	<u>39 561</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 293</u> 34 257	<u>45 938</u> 34 559	<u>42 525</u> 34 559	<u>40 302</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 675</u> 34 634	<u>46 324</u> 34 939	<u>42 910</u> 34 939	<u>40 684</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 468</u> 32 942	<u>43 853</u> 33 083	<u>40 410</u> 33 083	<u>38 302</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 294</u> 33 275	<u>44 778</u> 33 417	<u>41 364</u> 33 417	<u>39 303</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 991</u> 33 961	<u>45 478</u> 34 106	<u>42 064</u> 34 106	<u>40 000</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 351</u> 34 315	<u>45 839</u> 34 461	<u>42 425</u> 34 461	<u>40 360</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 294</u> 33 275	<u>44 778</u> 33 417	<u>41 364</u> 33 417	<u>39 303</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 639</u> 33 614	<u>45 124</u> 33 758	<u>41 711</u> 33 758	<u>39 648</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 351</u> 34 315	<u>45 839</u> 34 461	<u>42 425</u> 34 461	<u>40 360</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 718</u> 34 676	<u>46 208</u> 34 824	<u>42 794</u> 34 824	<u>40 727</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 718</u> 34 676	<u>46 208</u> 34 824	<u>42 794</u> 34 824	<u>40 727</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676

8.04-08-2024

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 093</u> 35 045	<u>46 584</u> 35 194	<u>43 170</u> 35 194	<u>41 102</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 867</u> 35 807	<u>47 361</u> 35 959	<u>43 948</u> 35 959	<u>41 876</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 266</u> 36 200	<u>47 763</u> 36 355	<u>44 349</u> 36 355	<u>42 275</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 879</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945	<u>24 450</u> 14 945
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577	<u>25 092</u> 15 577
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 194</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239	<u>25 765</u> 16 239
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 688</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403	<u>26 419</u> 16 403
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 858</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 032</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 390</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 575</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 858</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570	<u>26 589</u> 16 570
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 032</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 209</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 575</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 763</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 032</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 209</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 390</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 763</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461	<u>27 494</u> 17 461
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 956</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 209</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916	<u>26 940</u> 16 916
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 390</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094	<u>27 121</u> 17 094
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 575</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276	<u>27 306</u> 17 276
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 956</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651	<u>27 687</u> 17 651
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 153</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845	<u>27 884</u> 17 845
212-101-0400	7473-2010 10	3							

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 672</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 182</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 367</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 367</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 353</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 353</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 563</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 563</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 778</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0500	7473-2010	3							

12,5

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 672</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694	<u>27 243</u> 17 694
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 182</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873	<u>27 913</u> 17 873
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 367</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 367</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056	<u>28 098</u> 18 056
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 353</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 556</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242	<u>28 287</u> 18 242
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 353</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026	<u>29 084</u> 19 026
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 563</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 749</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432	<u>28 480</u> 18 432
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626	<u>28 677</u> 18 626
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824	<u>28 879</u> 18 824
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 563</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233	<u>29 294</u> 19 233
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 778</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0600	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 926</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929	<u>28 498</u> 18 929
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 449</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120	<u>29 180</u> 19 120
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 647</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 849</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 266</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 482</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 647</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 849</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 056</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 482</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 702</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 849</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 056</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 266</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 702</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354	<u>30 433</u> 20 354
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 927</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 056</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718	<u>29 787</u> 19 718
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 266</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 482</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 927</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 156</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 927</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575	<u>30 658</u> 20 575

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 156</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 391</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 631</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 128</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 396</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375	<u>29 967</u> 20 375
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 933</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 146</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 586</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 813</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 933</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581	<u>30 664</u> 20 581

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 146</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 364</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 813</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448	<u>31 544</u> 21 448
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 045</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 146</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791	<u>30 877</u> 20 791
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 364</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 586</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224	<u>31 317</u> 21 224
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 045</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 282</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 045</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676	<u>31 776</u> 21 676
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 282</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909	<u>32 013</u> 21 909

					- -	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 524</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147	<u>32 255</u> 22 147
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 771</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390	<u>32 502</u> 22 390
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 282</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894	<u>33 013</u> 22 894
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 321</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270	<u>31 893</u> 22 270
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 878</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 111</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 592</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 840</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 878</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495	<u>32 609</u> 22 495
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 111</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 349</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 840</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442	<u>33 571</u> 23 442
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 093</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 111</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 349</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 592</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198	<u>33 323</u> 23 198
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 093</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 352</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 093</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692	<u>33 825</u> 23 692
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 352</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 617</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207	<u>34 348</u> 24 207

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 887</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473	<u>34 618</u> 24 473
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 446</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023	<u>35 177</u> 25 023
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 459</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 037</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 066</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 224</u> 23 277	<u>37 420</u> 23 277	<u>36 605</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>32 423</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>41 581</u> 23 627	<u>37 777</u> 23 627	<u>36 962</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>31 601</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>40 759</u> 22 821	<u>36 954</u> 22 821	<u>36 139</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 108</u> 23 163	<u>37 304</u> 23 163	<u>36 488</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 304</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>41 462</u> 23 510	<u>37 657</u> 23 510	<u>36 842</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>32 664</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>41 822</u> 23 863	<u>38 018</u> 23 863	<u>37 202</u> 23 863

					-	-	-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>32 531</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>41 689</u> 23 733	<u>37 885</u> 23 733	<u>37 070</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 053</u> 24 090	<u>38 249</u> 24 090	<u>37 433</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>33 263</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>42 421</u> 24 451	<u>38 617</u> 24 451	<u>37 802</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>33 637</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>42 795</u> 24 817	<u>38 991</u> 24 817	<u>38 175</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 459</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374	<u>34 030</u> 24 374
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 037</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 553</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128	<u>35 284</u> 25 128
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 819</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 037</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620	<u>34 768</u> 24 620
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 292</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 819</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390	<u>35 550</u> 25 390
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 090</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 090</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657	<u>35 821</u> 25 657
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930	<u>36 098</u> 25 930
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 940</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494	<u>36 671</u> 26 494
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 236</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785	<u>36 967</u> 26 785
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>33 793</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672	<u>36 365</u> 26 672
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 395</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 960</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497	<u>37 691</u> 27 497
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 251</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 395</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942	<u>37 126</u> 26 942
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216	<u>37 405</u> 27 216
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 251</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783	<u>37 982</u> 27 783
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 548</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 548</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076	<u>38 279</u> 28 076
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 851</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375	<u>38 582</u> 28 375
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>36 478</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 802</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310	<u>39 533</u> 29 310
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 914</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760	<u>38 486</u> 28 760
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 537</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 146</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 460</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 537</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 839</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346	<u>39 570</u> 29 346
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 460</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958	<u>40 191</u> 29 958
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 780</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 780</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 107</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595	<u>40 838</u> 30 595
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 783</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260	<u>41 514</u> 31 260
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 132</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604	<u>41 863</u> 31 604
212-101-1300	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 230</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054	<u>39 801</u> 30 054
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 866</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 502</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984	<u>41 233</u> 30 984
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 830</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 866</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358	<u>40 597</u> 30 358
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 181</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668	<u>40 912</u> 30 668
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 830</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306	<u>41 561</u> 31 306
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 165</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 165</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636	<u>41 896</u> 31 636
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 507</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973	<u>42 238</u> 31 973
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 213</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668	<u>42 944</u> 32 668

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 578</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027	<u>43 309</u> 33 027
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>38 606</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409	<u>41 178</u> 31 409
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 257</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 921</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381	<u>42 652</u> 32 381
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 264</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 257</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727	<u>41 988</u> 31 727
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>39 586</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050	<u>42 317</u> 32 050
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 264</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718	<u>42 995</u> 32 718
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>40 614</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>40 614</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062	<u>43 345</u> 33 062

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 971</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414	<u>43 702</u> 33 414
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>41 709</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141	<u>44 440</u> 34 141
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 091</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516	<u>44 822</u> 34 516
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 862</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913	<u>25 434</u> 15 913
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 552</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592	<u>26 123</u> 16 592
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 273</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302	<u>26 845</u> 17 302
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 779</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 960</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 145</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 527</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 960</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655	<u>27 691</u> 17 655
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 145</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 334</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 924</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 145</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837	<u>27 876</u> 17 837
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 334</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 527</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 924</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604	<u>28 655</u> 18 604
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 130</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 334</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023	<u>28 065</u> 18 023
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 527</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213	<u>28 258</u> 18 213
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 723</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406	<u>28 454</u> 18 406
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 130</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806	<u>28 861</u> 18 806
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 340</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013	<u>29 071</u> 19 013
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 643</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 163</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>26 358</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>26 358</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 398</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 398</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 619</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 619</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 846</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 643</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650	<u>28 215</u> 18 650
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 163</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839	<u>28 894</u> 18 839

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 358</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 358</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031	<u>29 089</u> 19 031
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 398</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 557</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227	<u>29 288</u> 19 227
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 398</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 619</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428	<u>29 492</u> 19 428
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 969</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632	<u>29 700</u> 19 632
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 181</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 619</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272	<u>30 350</u> 20 272
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 846</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 026</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011	<u>29 597</u> 20 011
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 559</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213

					-	-	-	-	-
					-				
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 768</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 982</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 424</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 651</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 768</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419	<u>30 499</u> 20 419
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 982</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 201</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 651</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 884</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 982</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630	<u>30 713</u> 20 630
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 201</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 424</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 884</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517	<u>31 615</u> 21 517
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 121</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 201</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845	<u>30 932</u> 20 845
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 424</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064	<u>31 155</u> 21 064
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 651</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 121</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 364</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 121</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751	<u>31 852</u> 21 751
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 364</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990	<u>32 095</u> 21 990
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 612</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 866</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484	<u>32 597</u> 22 484
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 391</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001	<u>33 122</u> 23 001
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 600</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561	<u>31 172</u> 21 561
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 150</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 375</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 841</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 081</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 150</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779	<u>31 881</u> 21 779
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 375</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 606</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 081</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696	<u>32 812</u> 22 696
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 327</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 375</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001	<u>32 106</u> 22 001
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 606</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228	<u>32 337</u> 22 228
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 841</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 327</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 577</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 327</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937	<u>33 058</u> 22 937
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 577</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184	<u>33 308</u> 23 184
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 833</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436	<u>33 564</u> 23 436
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 095</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693	<u>33 826</u> 23 693

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 636</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 702</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629	<u>33 273</u> 23 629
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 272</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 520</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 030</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 293</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 272</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868	<u>34 003</u> 23 868
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 520</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 772</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 293</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 562</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 520</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111	<u>34 251</u> 24 111
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 772</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 030</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614	<u>34 761</u> 24 614
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 562</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 837</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 562</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137	<u>35 293</u> 25 137
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 837</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408	<u>35 568</u> 25 408
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 117</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684	<u>35 848</u> 25 684
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 404</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 997</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550	<u>36 728</u> 26 550

					-	-	-	-	-
					-				
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 793</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 385</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 929</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482	<u>36 660</u> 26 482
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 209</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 385</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947	<u>36 116</u> 25 947
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 654</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 209</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758	<u>36 940</u> 26 758
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 495</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 495</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040	<u>37 226</u> 27 040
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 787</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328	<u>37 518</u> 27 328

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 391</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 703</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228	<u>38 434</u> 28 228
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 793</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688	<u>35 365</u> 25 688
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 133</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990	<u>37 704</u> 27 990
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 748</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 340</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856	<u>39 071</u> 28 856
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 646</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 748</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273	<u>38 479</u> 28 273
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 041</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562	<u>38 772</u> 28 562

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 646</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157	<u>39 377</u> 29 157
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 958</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 958</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 934</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424	<u>40 665</u> 30 424
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 273</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759	<u>41 005</u> 30 759
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 332</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155	<u>39 904</u> 30 155
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 970</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 608</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088	<u>41 339</u> 31 088
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 937</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 970</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460	<u>40 701</u> 30 460
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 286</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771	<u>41 017</u> 30 771
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 937</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 273</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 273</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742	<u>42 004</u> 31 742
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 616</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080	<u>42 347</u> 32 080
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 324</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777	<u>43 055</u> 32 777
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 690</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138	<u>43 421</u> 33 138
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 716</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517	<u>41 287</u> 31 517
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 367</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 034</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492	<u>42 765</u> 32 492
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 378</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 367</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835	<u>42 098</u> 31 835
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 697</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160	<u>42 428</u> 32 160
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 378</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830	<u>43 109</u> 32 830
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 729</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 729</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176	<u>43 460</u> 33 176
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 088</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529	<u>43 819</u> 33 529
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 828</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257	<u>44 559</u> 34 257
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 211</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634	<u>44 942</u> 34 634
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 164</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942	<u>42 735</u> 32 942
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 830</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 527</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961	<u>44 258</u> 33 961
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 886</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 830</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275	<u>43 561</u> 33 275
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 175</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614	<u>43 906</u> 33 614
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 886</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315	<u>44 617</u> 34 315
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 253</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 253</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676	<u>44 984</u> 34 676
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 628</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045	<u>45 359</u> 35 045
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 402</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807	<u>46 133</u> 35 807

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 802</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200	<u>46 533</u> 36 200

212-102.

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 874</u> 16 609	<u>28 089</u> 17 567	<u>24 646</u> 17 567	<u>21 708</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 332</u> 17 060	<u>28 446</u> 17 918	<u>25 003</u> 17 918	<u>22 166</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 805</u> 17 525	<u>28 810</u> 18 276	<u>25 367</u> 18 276	<u>22 638</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 045</u> 18 746	<u>29 987</u> 19 434	<u>26 544</u> 19 434	<u>23 878</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 045</u> 18 746	<u>29 987</u> 19 434	<u>26 544</u> 19 434	<u>23 878</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 602</u> 20 279	<u>31 702</u> 21 123	<u>28 259</u> 21 123	<u>25 436</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 778</u> 22 420	<u>33 362</u> 22 756	<u>29 919</u> 22 756	<u>27 612</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 609</u> 24 223	<u>35 816</u> 25 172	<u>32 373</u> 25 172	<u>29 443</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 166</u> 25 755	<u>37 600</u> 26 928	<u>34 157</u> 26 928	<u>31 000</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 865</u> 26 443	<u>38 316</u> 27 633	<u>34 873</u> 27 633	<u>31 699</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 041</u> 28 584	<u>40 318</u> 29 603	<u>36 875</u> 29 603	<u>33 874</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 494</u> 17 219	<u>28 446</u> 17 918	<u>25 003</u> 17 918	<u>22 327</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 095</u> 17 811	<u>28 810</u> 18 276	<u>25 367</u> 18 276	<u>22 929</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 722</u> 18 427	<u>29 182</u> 18 642	<u>25 739</u> 18 642	<u>23 555</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 263</u> 19 945	<u>30 381</u> 19 823	<u>26 938</u> 19 823	<u>25 097</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945

					· · · ·			-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 263</u> 19 945	<u>30 381</u> 19 823	<u>26 938</u> 19 823	<u>25 097</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 783</u> 21 441	<u>32 132</u> 21 546	<u>28 689</u> 21 546	<u>26 617</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 008</u> 23 630	<u>33 824</u> 23 212	<u>30 381</u> 23 212	<u>28 841</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 767</u> 25 362	<u>36 327</u> 25 675	<u>32 884</u> 25 675	<u>30 600</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 495</u> 27 063	<u>38 147</u> 27 466	<u>34 704</u> 27 466	<u>32 329</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 220</u> 27 777	<u>38 878</u> 28 185	<u>35 434</u> 28 185	<u>33 054</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 277</u> 29 801	<u>40 920</u> 30 196	<u>37 477</u> 30 196	<u>35 111</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 570</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609	<u>26 141</u> 16 609
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>24 027</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060	<u>26 599</u> 17 060
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 500</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525	<u>27 071</u> 17 525
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 740</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 740</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746	<u>28 311</u> 18 746
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 298</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 474</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420	<u>32 045</u> 22 420
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 305</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223	<u>33 876</u> 24 223
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 862</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755	<u>35 433</u> 25 755
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 561</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443	<u>36 132</u> 26 443

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 736</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584	<u>38 308</u> 28 584
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 189</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219	<u>26 760</u> 17 219
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 791</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811	<u>27 362</u> 17 811
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 417</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427	<u>27 988</u> 18 427
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 959</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 959</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945	<u>29 530</u> 19 945
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 479</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441	<u>31 050</u> 21 441
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 703</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630	<u>33 274</u> 23 630
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 462</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362	<u>35 033</u> 25 362
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>34 191</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063	<u>36 762</u> 27 063

					- -	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 916</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777	<u>37 487</u> 27 777
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 972</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801	<u>39 544</u> 29 801

212-103.

					· · · ·	·	·	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>797</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

					-	-	-	-	-
					-				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.
212-201.

					,	.	,	.	,	.	,	.
212-201-0100	7473-2010	3										
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200					<u>37 887</u> 35 890			
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800					<u>39 654</u> 36 861			
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800					<u>40 637</u> 37 833			

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.	,	.	,	.	,	.
212-301-0100		3	1	2100							
212-301-0101		3	1	2100					<u>50 930</u>		
									48 184		

212-4.
212-401.

					· · · ·	,		·	·	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 016</u> 16 994	<u>29 383</u> 19 680	<u>23 070</u> 19 680	<u>18 978</u> 15 652	<u>25 760</u> 16 994		
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 521</u> 17 492	<u>29 783</u> 20 074	<u>23 470</u> 20 074	<u>19 536</u> 16 201	<u>26 266</u> 17 492		

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 045</u> 18 007	<u>30 190</u> 20 475	<u>23 878</u> 20 475	<u>20 118</u> 16 774	<u>26 789</u> 18 007
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 253</u> 19 196	<u>31 206</u> 21 475	<u>24 894</u> 21 475	<u>21 421</u> 18 057	<u>27 997</u> 19 196
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 253</u> 19 196	<u>31 206</u> 21 475	<u>24 894</u> 21 475	<u>21 421</u> 18 057	<u>27 997</u> 19 196
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 848</u> 20 767	<u>33 194</u> 23 431	<u>26 882</u> 23 431	<u>22 821</u> 19 434	<u>29 593</u> 20 767
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 204</u> 23 086	<u>34 878</u> 25 088	<u>28 565</u> 25 088	<u>25 513</u> 22 084	<u>31 949</u> 23 086
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 610</u> 24 469	<u>36 678</u> 26 861	<u>30 366</u> 26 861	<u>26 721</u> 23 273	<u>33 354</u> 24 469
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 951</u> 25 789	<u>38 043</u> 28 204	<u>31 731</u> 28 204	<u>28 051</u> 24 582	<u>34 696</u> 25 789
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 883</u> 26 707	<u>39 476</u> 29 614	<u>33 163</u> 29 614	<u>28 733</u> 25 253	<u>35 628</u> 26 707
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 590</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 665</u> 16 994	<u>25 760</u> 16 994	<u>25 760</u> 16 994	<u>25 760</u> 16 994	<u>25 760</u> 16 994
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 171</u> 17 492	<u>26 266</u> 17 492	<u>26 266</u> 17 492	<u>26 266</u> 17 492	<u>26 266</u> 17 492
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 694</u> 18 007	<u>26 789</u> 18 007	<u>26 789</u> 18 007	<u>26 789</u> 18 007	<u>26 789</u> 18 007
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 902</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 902</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196	<u>27 997</u> 19 196
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 498</u> 20 767	<u>29 593</u> 20 767	<u>29 593</u> 20 767	<u>29 593</u> 20 767	<u>29 593</u> 20 767
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 854</u> 23 086	<u>31 949</u> 23 086	<u>31 949</u> 23 086	<u>31 949</u> 23 086	<u>31 949</u> 23 086
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 259</u> 24 469	<u>33 354</u> 24 469	<u>33 354</u> 24 469	<u>33 354</u> 24 469	<u>33 354</u> 24 469
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 601</u> 25 789	<u>34 696</u> 25 789	<u>34 696</u> 25 789	<u>34 696</u> 25 789	<u>34 696</u> 25 789
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 533</u> 26 707	<u>35 628</u> 26 707	<u>35 628</u> 26 707	<u>35 628</u> 26 707	<u>35 628</u> 26 707

					-	-	-	-	-
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402.

					.	.	.	-	-
212-402-0100	28013-98	3		
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 611</u> 25 064	<u>27 899</u> 24 880	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 664</u> 24 132	<u>26 955</u> 23 954	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229

					· · · ·			-	-
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 627</u> 24 741	<u>27 047</u> 24 559	<u>27 047</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 495</u> 36 035	<u>38 797</u> 35 770	<u>38 797</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 160</u> 33 140	<u>35 550</u> 32 896	<u>35 550</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					· , · , · , ·			-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					- -	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	- -	-	-	-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					.	.	.	-	-
					,	,	,		
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 623</u> 22 321	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>23 426</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 623</u> 22 321	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>23 426</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 623</u> 22 321	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>23 426</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 623</u> 22 321	<u>27 663</u> 26 797	<u>29 258</u> 26 797	<u>23 426</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438

					· · · ·			-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 757</u> 23 438	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>24 560</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 312</u> 24 968	<u>32 096</u> 31 160	<u>33 691</u> 31 160	<u>26 115</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 303</u> 24 959	<u>32 074</u> 31 139	<u>33 669</u> 31 139	<u>26 106</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 303</u> 24 959	<u>32 074</u> 31 139	<u>33 669</u> 31 139	<u>26 106</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 263</u> 20 982	<u>28 210</u> 27 336	<u>29 805</u> 27 336	<u>22 066</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 263</u> 20 982	<u>27 892</u> 27 022	<u>29 487</u> 27 022	<u>22 066</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982
212-501-0500	1225-2019								

					· · · ·	·	·	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 997</u> 22 689	<u>28 467</u> 27 589	<u>30 062</u> 27 589	<u>23 800</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689
212-501-0502	II		1	1000	<u>23 997</u> 22 689			<u>23 800</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 997</u> 22 689	<u>28 467</u> 27 589	<u>30 062</u> 27 589	<u>23 800</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689

					- -	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 959</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 959</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 959</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 959</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 093</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438	<u>25 845</u> 23 438
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 647</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968	<u>27 399</u> 24 968

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 639</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 639</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959	<u>26 978</u> 24 554	<u>27 390</u> 24 959	<u>27 390</u> 24 959
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 598</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 598</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982	<u>23 350</u> 20 982
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 332</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>24 864</u> 22 473	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689
212-501-0502	II		1	1000	<u>24 332</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 332</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689	<u>25 084</u> 22 689

212-502.

					· , · , · , ·	·	·	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 397</u> 22 098			<u>23 200</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 397</u> 22 098	<u>29 392</u> 28 499	<u>30 987</u> 28 499	<u>23 200</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 397</u> 22 098			<u>23 200</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 397</u> 22 098			<u>23 200</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098

					- -	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								

					- -	-	-	-	-
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 732</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 732</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 732</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 732</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098	<u>24 484</u> 22 098

212-503.

-

					· · · ·	·	·	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 342</u> 30 903	<u>35 934</u> 34 939	<u>37 530</u> 34 939	<u>32 145</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 135</u> 29 714	<u>34 569</u> 33 595	<u>36 164</u> 33 595	<u>30 937</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 973</u> 28 571	<u>33 256</u> 32 303	<u>34 852</u> 32 303	<u>29 776</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571

					-	-	-	-	-
				,	-				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 677</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903	<u>33 429</u> 30 903
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 470</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714	<u>32 222</u> 29 714
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 309</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571	<u>31 061</u> 28 571

212-6. ,
212-601. -

					· , · , · , ·	·	·	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294				

					- -	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

					-	-	-	-	-
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213.**213-1.****213-101.**

					.	.	.	-	-
213-101-0100	530-2012	1000		
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>69 735</u> 62 500	<u>83 466</u> 77 671	<u>86 295</u> 79 543	<u>69 159</u> 62 500	<u>88 531</u> 62 500
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>78 943</u> 71 429	<u>92 675</u> 86 599	<u>95 503</u> 88 472	<u>78 367</u> 71 429	<u>97 739</u> 71 429
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>78 943</u> 71 429	<u>92 675</u> 86 599	<u>95 503</u> 88 472	<u>78 367</u> 71 429	<u>97 739</u> 71 429

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0304	175	1000 .	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0305	200	1000 .	2	2700	<u>93 876</u> 86 678	<u>102 414</u> 96 534	<u>104 855</u> 98 162	<u>93 386</u> 86 678	<u>109 844</u> 86 678
213-101-0400	530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>114 061</u> 106 250	<u>123 699</u> 117 173	<u>126 392</u> 119 045	<u>113 571</u> 106 250	<u>130 029</u> 106 250
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							

					-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>71 766</u> 62 500	<u>85 727</u> 62 500	<u>83 461</u> 62 500	<u>75 316</u> 62 500	<u>77 729</u> 62 500
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>80 974</u> 71 429	<u>94 935</u> 71 429	<u>92 669</u> 71 429	<u>84 524</u> 71 429	<u>86 937</u> 71 429
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>80 974</u> 71 429	<u>94 935</u> 71 429	<u>92 669</u> 71 429	<u>84 524</u> 71 429	<u>86 937</u> 71 429
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678
213-101-0304	175	1000 .	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678
213-101-0305	200	1000 .	2	2700	<u>95 601</u> 86 678	<u>107 462</u> 86 678	<u>105 537</u> 86 678	<u>98 617</u> 86 678	<u>100 667</u> 86 678
213-101-0400	530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250

8.04-08-2024

138

					-	-	-	-	-
				,	-				
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 786</u> 106 250	<u>127 647</u> 106 250	<u>125 722</u> 106 250	<u>118 802</u> 106 250	<u>120 852</u> 106 250
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							

213-102.

					· · · ·		·	-	-
213-102-0200	379-2015	1000 .							
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>51 354</u> 46 188	<u>65 752</u> 60 538	<u>68 065</u> 61 921	<u>52 273</u> 46 188	<u>71 387</u> 46 188
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>52 842</u> 46 188	<u>65 752</u> 60 538	<u>68 065</u> 61 921	<u>52 273</u> 46 188	<u>71 387</u> 46 188

					-	-	-	-	-
213-102-0200	379-2015	1000 .							
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>54 845</u> 46 188	<u>68 620</u> 46 188	<u>66 384</u> 46 188	<u>58 348</u> 46 188	<u>60 729</u> 46 188
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>54 845</u> 46 188	<u>68 620</u> 46 188	<u>66 384</u> 46 188	<u>58 348</u> 46 188	<u>60 729</u> 46 188

213-104. , , ,

					· , · , · , ·
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>159 491</u> 156 250
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>227 259</u> 223 214

				,	· , · , ·
213-104-0202			1	1000	<u>204 670</u> 200 893
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>254 366</u> 250 000

213-3.
213-301.

					· , · , · , ·	·	·	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3							
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>29 930</u> 27 679	<u>32 762</u> 30 912	<u>34 928</u> 32 784	<u>29 779</u> 27 679	<u>34 862</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 628</u> 19 643	<u>24 471</u> 22 769	<u>24 471</u> 22 769	<u>21 459</u> 19 643	<u>26 575</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 856</u> 19 643			<u>21 659</u> 19 643	<u>27 628</u> 19 643
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 572</u> 19 643	<u>25 505</u> 23 811	<u>25 505</u> 23 811	<u>20 413</u> 18 984	<u>25 118</u> 18 984
213-301-0300	()	3							

					· , · , · , ·			-	-
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>22 974</u> 21 696				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>23 372</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>23 333</u> 21 696	<u>28 728</u> 21 696
213-301-0400	()	3							
213-301-0401	2,5, D700	3	3	620	<u>23 297</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>23 260</u> 21 696	<u>28 328</u> 21 696

					- -	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>30 463</u> 27 679	<u>34 126</u> 27 679	<u>33 532</u> 27 679	<u>31 394</u> 27 679	<u>32 028</u> 27 679

					-	-	-	-	-
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 176</u> 19 643	<u>25 839</u> 19 643	<u>25 244</u> 19 643	<u>23 107</u> 19 643	<u>23 740</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 495</u> 19 643	<u>26 769</u> 19 643	<u>26 076</u> 19 643	<u>23 582</u> 19 643	<u>24 321</u> 19 643
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 117</u> 18 984	<u>24 471</u> 18 984	<u>23 962</u> 18 984	<u>22 782</u> 18 984	<u>22 517</u> 18 984
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>24 140</u> 21 696	<u>27 986</u> 21 696	<u>27 402</u> 21 696	<u>26 050</u> 21 696	<u>25 746</u> 21 696
213-301-0400	()	3							

					- -	-	-	-	-
213-301-0401	2,5, D700	3	3	620	<u>24 018</u> 21 696	<u>27 631</u> 21 696	<u>27 083</u> 21 696	<u>25 812</u> 21 696	<u>25 527</u> 21 696

213-302.

					-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>536</u> 491	<u>642</u> 491	<u>642</u> 491	<u>532</u> 491	<u>641</u> 491
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>292</u> 271	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>291</u> 271	<u>356</u> 271
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>628</u> 580	<u>734</u> 580	<u>734</u> 580	<u>624</u> 580	<u>733</u> 580

					-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>547</u> 491	<u>626</u> 491	<u>613</u> 491	<u>567</u> 491	<u>581</u> 491
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>334</u> 304	<u>347</u> 271	<u>340</u> 271	<u>357</u> 304	<u>320</u> 271
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>639</u> 580	<u>718</u> 580	<u>705</u> 580	<u>659</u> 580	<u>673</u> 580

213-304.

					. , . , . , . ,	.	.	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>333</u> 292	<u>446</u> 292	<u>446</u> 292	<u>329</u> 292	<u>445</u> 292

					.	.	.	-	-
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>469</u> 424	<u>538</u> 382	<u>582</u> 424	<u>465</u> 424	<u>581</u> 424
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>240</u> 219	<u>262</u> 187	<u>294</u> 219	<u>238</u> 219	<u>294</u> 219
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>305</u> 281	<u>359</u> 281	<u>359</u> 281	<u>303</u> 281	<u>358</u> 281
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>357</u> 296	<u>541</u> 296	<u>541</u> 296	<u>350</u> 296	<u>541</u> 296

					-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>345</u> 292	<u>429</u> 292	<u>415</u> 292	<u>366</u> 292	<u>381</u> 292
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>481</u> 424	<u>565</u> 424	<u>551</u> 424	<u>502</u> 424	<u>517</u> 424

					-	-	-	-	-
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>246</u> 219	<u>286</u> 219	<u>279</u> 219	<u>256</u> 219	<u>263</u> 219
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>311</u> 281	<u>350</u> 281	<u>344</u> 281	<u>321</u> 281	<u>328</u> 281
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>377</u> 296	<u>513</u> 296	<u>491</u> 296	<u>412</u> 296	<u>435</u> 296

213-306.

					.	.	.	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 658</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 657</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 708</u> 2 647				
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 346</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 344</u> 3 246	<u>3 399</u> 3 246

					· · · ·			-	-
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>2 986</u> 2 918				
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>4 092</u> 3 998				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>4 296</u> 4 198				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>4 511</u> 4 408				
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>2 836</u> 2 773	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 310</u> 6 138	<u>6 356</u> 6 138
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>2 998</u> 2 932				
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>3 665</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 663</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	<u>3 319</u> 3 245				
213-306-0112	90 ,	2	1	16	<u>4 498</u> 4 397				
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	<u>4 724</u> 4 617				
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	<u>4 959</u> 4 848				

					-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554	<u>3 689</u> 3 554	<u>3 673</u> 3 554	<u>3 677</u> 3 554
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 352</u> 3 246	<u>3 391</u> 3 246	<u>3 385</u> 3 246	<u>3 362</u> 3 246	<u>3 369</u> 3 246
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>6 316</u> 6 138	<u>6 349</u> 6 138	<u>6 344</u> 6 138	<u>6 325</u> 6 138	<u>6 331</u> 6 138
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>3 671</u> 3 557	<u>3 711</u> 3 557	<u>3 704</u> 3 557	<u>3 681</u> 3 557	<u>3 688</u> 3 557
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					

				,	-	-	-	-	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

213-307.

				,	. , . , . , .	.	.	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>65 837</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>65 428</u> 60 916	<u>77 844</u> 60 916
213-307-0102		3	1	2400	<u>83 697</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>83 289</u> 78 321	<u>95 704</u> 78 321

					-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>67 167</u> 60 916	<u>76 058</u> 60 916	<u>74 615</u> 60 916	<u>69 428</u> 60 916	<u>70 965</u> 60 916
213-307-0102		3	1	2400	<u>85 027</u> 78 321	<u>93 918</u> 78 321	<u>92 475</u> 78 321	<u>87 288</u> 78 321	<u>88 825</u> 78 321

213-309.

213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610			<u>39 187</u> 37 500		

22.
221.
221-1.
221-101.

					· , · , · , ·			-	- -
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>8 449</u> 8 036	<u>9 172</u> 8 808	<u>9 172</u> 8 808	<u>8 410</u> 8 036	<u>8 576</u> 8 036

					,				
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>9 007</u> 8 617	<u>9 286</u> 8 036	<u>8 791</u> 8 036	<u>8 938</u> 8 036	

221-102.

					.	.	.	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>29 176</u> 25 475	<u>38 362</u> 35 179	<u>38 362</u> 35 179	<u>28 805</u> 25 475	<u>41 265</u> 25 475

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>30 482</u> 25 475	<u>39 900</u> 36 345	<u>39 477</u> 29 513	<u>32 263</u> 25 475	<u>34 318</u> 25 475

221-103.

					.	.	.	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	$\frac{78\ 247}{74\ 692}$				
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	$\frac{103\ 743}{99\ 069}$	$\frac{113\ 045}{108\ 904}$	$\frac{113\ 045}{108\ 904}$	$\frac{103\ 363}{99\ 069}$	$\frac{116\ 152}{99\ 069}$
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	$\frac{118\ 448}{113\ 611}$	$\frac{127\ 715}{123\ 409}$	$\frac{127\ 715}{123\ 409}$	$\frac{118\ 069}{113\ 611}$	$\frac{130\ 818}{113\ 611}$

					-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>105 084</u> 99 069	<u>115 017</u> 110 490	<u>112 805</u> 99 069	<u>107 428</u> 99 069	<u>109 021</u> 99 069
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>119 785</u> 113 611	<u>129 680</u> 124 989	<u>127 481</u> 113 611	<u>122 121</u> 113 611	<u>123 709</u> 113 611

221-104.

					· · · ·			-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0103	3,5 / 2 956-93	3	1	2504	$\frac{62\,617}{58\,456}$	$\frac{71\,834}{68\,203}$	$\frac{71\,834}{68\,203}$	$\frac{62\,239}{58\,456}$	$\frac{74\,932}{58\,456}$
221-104-0104	4,5 / 2 956-93	3	1	2504	$\frac{57\,080}{52\,985}$	$\frac{66\,307}{62\,741}$	$\frac{66\,307}{62\,741}$	$\frac{56\,702}{52\,985}$	$\frac{69\,395}{52\,985}$

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0103	3,5 / 2 956-93	3	1	2504	$\frac{63\,947}{58\,456}$	$\frac{73\,789}{69\,774}$	$\frac{71\,610}{58\,456}$	$\frac{66\,273}{58\,456}$	$\frac{67\,854}{58\,456}$

8.04-08-2024

					- -	-	-	-	-	
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>58 410</u> 52 985	<u>68 264</u> 64 315	<u>66 073</u> 52 985	<u>60 736</u> 52 985	<u>62 318</u> 52 985

222. ,

222-1.

222-101.

					, . , . , .	.	.	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>105 155</u> 100 527	<u>114 362</u> 110 257	<u>114 362</u> 110 257	<u>104 781</u> 100 527	<u>117 337</u> 100 527
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
					.	.	.		
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>104 554</u> 99 107	<u>112 419</u> 108 306	<u>112 419</u> 108 306	<u>104 554</u> 99 107	<u>130 051</u> 99 107
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>109 754</u> 106 161	<u>114 038</u> 111 171	<u>114 038</u> 111 171	<u>109 754</u> 106 161	<u>123 643</u> 106 161
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 885</u> 89 554	<u>102 750</u> 98 752	<u>102 750</u> 98 752	<u>94 885</u> 89 554	<u>120 383</u> 89 554

					.	.	.	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>110 313</u> 106 696	<u>114 629</u> 111 744	<u>114 629</u> 111 744	<u>110 313</u> 106 696	<u>124 306</u> 106 696
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>110 296</u> 106 696	<u>114 580</u> 111 707	<u>114 580</u> 111 707	<u>110 296</u> 106 696	<u>124 185</u> 106 696
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 994</u> 98 571	<u>111 827</u> 107 733	<u>111 827</u> 107 733	<u>103 994</u> 98 571	<u>129 388</u> 98 571
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>111 643</u> 107 857	<u>116 247</u> 113 242	<u>116 247</u> 113 242	<u>111 643</u> 107 857	<u>126 569</u> 107 857

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
					.	.	.		
222-101-0405		3	1	1500	<u>111 747</u> 107 857	<u>116 543</u> 113 466	<u>116 543</u> 113 466	<u>111 747</u> 107 857	<u>127 295</u> 107 857
	31310-2015								
222-101-0500		3							
	12504-2015								
222-101-0501		3	1	2570	<u>129 321</u> 123 393	<u>137 538</u> 133 003	<u>137 538</u> 133 003	<u>129 321</u> 123 393	<u>155 959</u> 123 393
	12504-2015								

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>106 471</u> 100 527	<u>116 311</u> 111 826	<u>114 051</u> 100 527	<u>108 772</u> 100 527	<u>110 336</u> 100 527

					-	-	-	-	-
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>108 766</u> 99 107	<u>126 586</u> 99 107	<u>123 352</u> 99 107	<u>109 976</u> 99 107	<u>116 399</u> 99 107
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>108 766</u> 99 107	<u>126 586</u> 99 107	<u>123 352</u> 99 107	<u>109 976</u> 99 107	<u>116 399</u> 99 107
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>112 048</u> 106 161	<u>121 755</u> 106 161	<u>119 993</u> 106 161	<u>112 707</u> 106 161	<u>116 206</u> 106 161
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>112 048</u> 106 161	<u>121 755</u> 106 161	<u>119 993</u> 106 161	<u>112 707</u> 106 161	<u>116 206</u> 106 161
222-101-0300		3							

					-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>99 098</u> 89 554	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 098</u> 89 554	<u>116 918</u> 89 554	<u>113 684</u> 89 554	<u>100 307</u> 89 554	<u>106 730</u> 89 554
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>112 625</u> 106 696	<u>122 404</u> 106 696	<u>120 629</u> 106 696	<u>113 289</u> 106 696	<u>116 813</u> 106 696
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>112 590</u> 106 696	<u>122 297</u> 106 696	<u>120 535</u> 106 696	<u>113 249</u> 106 696	<u>116 748</u> 106 696
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>108 189</u> 98 571	<u>125 937</u> 98 571	<u>122 716</u> 98 571	<u>109 394</u> 98 571	<u>115 791</u> 98 571

					- -	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>114 109</u> 107 857	<u>124 540</u> 107 857	<u>122 647</u> 107 857	<u>114 817</u> 107 857	<u>118 577</u> 107 857
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>114 316</u> 107 857	<u>125 182</u> 107 857	<u>123 210</u> 107 857	<u>115 053</u> 107 857	<u>118 970</u> 107 857
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>133 722</u> 123 393	<u>152 338</u> 123 393	<u>148 960</u> 123 393	<u>134 986</u> 123 393	<u>141 696</u> 123 393

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
					.	.	.		
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>135 781</u> 130 782	<u>144 935</u> 140 460	<u>144 935</u> 140 460	<u>135 407</u> 130 782	<u>147 993</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>78 677</u> 74 338	<u>87 845</u> 84 034	<u>87 845</u> 84 034	<u>78 301</u> 74 338	<u>90 948</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>85 512</u> 81 080	<u>94 740</u> 90 838	<u>94 740</u> 90 838	<u>85 135</u> 81 080	<u>97 828</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>93 719</u> 89 190	<u>102 919</u> 98 920	<u>102 919</u> 98 920	<u>93 341</u> 89 190	<u>106 034</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>96 325</u> 91 766	<u>105 526</u> 101 496	<u>105 526</u> 101 496	<u>95 948</u> 91 766	<u>108 636</u> 91 766
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>86 445</u> 82 006	<u>95 670</u> 91 759	<u>95 670</u> 91 759	<u>86 068</u> 82 006	<u>98 745</u> 82 006
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>126 976</u> 122 061	<u>136 189</u> 131 801	<u>136 189</u> 131 801	<u>126 600</u> 122 061	<u>139 262</u> 122 061

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>152 862</u> 146 324	<u>162 658</u> 157 594	<u>160 512</u> 146 324	<u>155 184</u> 146 324	<u>156 763</u> 146 324
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>144 819</u> 138 488	<u>154 764</u> 149 868	<u>152 289</u> 138 488	<u>147 087</u> 138 488	<u>148 628</u> 138 488
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>134 404</u> 128 085	<u>144 158</u> 139 314	<u>142 055</u> 128 085	<u>136 727</u> 128 085	<u>138 305</u> 128 085
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>139 539</u> 133 166	<u>149 341</u> 144 439	<u>147 181</u> 133 166	<u>141 859</u> 133 166	<u>143 436</u> 133 166
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>130 819</u> 124 535	<u>140 609</u> 135 802	<u>138 482</u> 124 535	<u>133 146</u> 124 535	<u>134 727</u> 124 535
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>170 626</u> 163 876	<u>180 458</u> 175 181	<u>178 280</u> 163 876	<u>172 950</u> 163 876	<u>174 529</u> 163 876
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>133 987</u> 127 664	<u>143 773</u> 138 927	<u>141 654</u> 127 664	<u>136 315</u> 127 664	<u>137 897</u> 127 664

					-	-	-	-	-
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>137 100</u> 130 782	<u>146 877</u> 142 021	<u>144 699</u> 130 782	<u>139 407</u> 130 782	<u>140 975</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>80 002</u> 74 338	<u>89 791</u> 85 598	<u>87 638</u> 74 338	<u>82 320</u> 74 338	<u>83 896</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>86 843</u> 81 080	<u>96 698</u> 92 411	<u>94 506</u> 81 080	<u>89 169</u> 81 080	<u>90 750</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>95 049</u> 89 190	<u>104 872</u> 100 489	<u>102 712</u> 89 190	<u>97 376</u> 89 190	<u>98 957</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>97 655</u> 91 766	<u>107 479</u> 103 065	<u>105 315</u> 91 766	<u>99 980</u> 91 766	<u>101 561</u> 91 766
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>87 773</u> 82 006	<u>97 626</u> 93 332	<u>95 427</u> 82 006	<u>90 097</u> 82 006	<u>91 676</u> 82 006
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>128 304</u> 122 061	<u>138 143</u> 133 372	<u>135 948</u> 122 061	<u>130 624</u> 122 061	<u>132 202</u> 122 061

222-103.

					· · · ·	·	·	-	-
222-103-0500	13015-2012	3							
222-103-0501	1-2 7 13015-2012	3	1	3092	<u>282 917</u> 275 388	<u>296 179</u> 289 266	<u>296 179</u> 289 266	<u>282 398</u> 275 388	<u>298 171</u> 275 388
222-103-0502	4 7 13015-2012	3	1	4287	<u>274 684</u> 265 640	<u>286 579</u> 278 466	<u>286 579</u> 278 466	<u>273 964</u> 265 640	<u>295 834</u> 265 640
222-103-0503	5-6 7 13015-2012	3	1	5263	<u>265 109</u> 254 860	<u>276 987</u> 267 913	<u>276 987</u> 267 913	<u>264 225</u> 254 860	<u>291 074</u> 254 860
222-103-0504	1-2 8 13015-2012	3	1	3092	<u>287 802</u> 280 215	<u>297 912</u> 290 979	<u>297 912</u> 290 979	<u>287 282</u> 280 215	<u>303 056</u> 280 215
222-103-0505	4 8 13015-2012	3	1	4490	<u>251 461</u> 242 418	<u>260 687</u> 252 657	<u>260 687</u> 252 657	<u>250 706</u> 242 418	<u>273 612</u> 242 418
222-103-0506	5 8 13015-2012	3	1	4907	<u>295 235</u> 285 110	<u>304 643</u> 295 633	<u>304 643</u> 295 633	<u>294 411</u> 285 110	<u>319 444</u> 285 110

8.04-08-2024

					· · · ·	·	·	-	-
222-103-0507	6 8 13015-2012	3	1	5600	<u>241 280</u> 230 859	<u>250 284</u> 241 157	<u>250 284</u> 241 157	<u>240 339</u> 230 859	<u>268 908</u> 230 859

					- -	-	-	-	-
222-103-0500	13015-2012	3							
222-103-0501	1-2 7 13015-2012	3	1	3092	<u>284 607</u> 275 388	<u>301 777</u> 291 668	<u>294 069</u> 275 388	<u>287 479</u> 275 388	<u>289 432</u> 275 388
222-103-0502	4 7 13015-2012	3	1	4287	<u>277 027</u> 265 640	<u>293 217</u> 280 686	<u>290 146</u> 265 640	<u>281 010</u> 265 640	<u>283 717</u> 265 640
222-103-0503	5-6 7 13015-2012	3	1	5263	<u>267 985</u> 254 860	<u>284 664</u> 270 173	<u>284 091</u> 254 860	<u>272 874</u> 254 860	<u>276 198</u> 254 860
222-103-0504	1-2 8 13015-2012	3	1	3092	<u>289 491</u> 280 215	<u>302 965</u> 292 842	<u>298 954</u> 280 215	<u>292 364</u> 280 215	<u>294 317</u> 280 215

8.04-08-2024

170

					-	-	-	-	-
				,	-				
222-103-0505	4 8 13015-2012 ,	3	1	4490	<u>253 914</u> 242 418	<u>267 080</u> 254 430	<u>267 655</u> 242 418	<u>258 086</u> 242 418	<u>260 921</u> 242 418
222-103-0506	5 8 13015-2012 ,	3	1	4907	<u>297 917</u> 285 110	<u>311 512</u> 297 455	<u>312 934</u> 285 110	<u>302 476</u> 285 110	<u>305 574</u> 285 110
222-103-0507	6 8 13015-2012 ,	3	1	5600	<u>244 340</u> 230 859	<u>257 824</u> 242 939	<u>261 478</u> 230 859	<u>249 543</u> 230 859	<u>253 079</u> 230 859

222-104.

					.			-	-
				,	.	.	.		
222-104-0100	18980-2015	3							
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>152 845</u> 147 823				

8.04-08-2024

					· , · , · , ·			-	-
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>184 971</u> 179 361	<u>194 172</u> 189 091	<u>194 172</u> 189 091	<u>184 594</u> 179 361	<u>197 282</u> 179 361
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>213 840</u> 207 875	<u>223 038</u> 217 605	<u>223 038</u> 217 605	<u>213 461</u> 207 875	<u>226 195</u> 207 875
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493	<u>64 973</u> 61 679				
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>177 709</u> 172 199	<u>186 884</u> 181 900	<u>186 884</u> 181 900	<u>177 333</u> 172 199	<u>189 971</u> 172 199
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>166 707</u> 161 334	<u>175 846</u> 170 999	<u>175 846</u> 170 999	<u>166 332</u> 161 334	<u>178 944</u> 161 334

					· · · ·	·	·	-	-
222-104-0500	/ 18980-2015 59	·							
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II	·	1	1000	<u>40 762</u> 38 929	<u>44 293</u> 42 668	<u>44 293</u> 42 668	<u>40 594</u> 38 929	<u>45 695</u> 38 929
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II	·	1	1100	<u>44 603</u> 42 589	<u>48 487</u> 46 703	<u>48 487</u> 46 703	<u>44 418</u> 42 589	<u>50 030</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II	·	1	825	<u>34 288</u> 32 768	<u>37 201</u> 35 853	<u>37 201</u> 35 853	<u>34 150</u> 32 768	<u>38 358</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I	·	1	500	<u>21 646</u> 20 714	<u>23 412</u> 22 584	<u>23 412</u> 22 584	<u>21 562</u> 20 714	<u>24 113</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I	·	1	675	<u>28 029</u> 26 786	<u>30 413</u> 29 310	<u>30 413</u> 29 310	<u>27 916</u> 26 786	<u>31 359</u> 26 786

					-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3							
222-104-0104	60 / 30 18980-2015	3	1	2500					
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>186 301</u> 179 361	<u>196 125</u> 190 660	<u>193 961</u> 179 361	<u>188 626</u> 179 361	<u>190 207</u> 179 361
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>215 174</u> 207 875	<u>224 992</u> 219 174	<u>222 862</u> 207 875	<u>217 508</u> 207 875	<u>219 094</u> 207 875
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493					
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>179 034</u> 172 199	<u>188 830</u> 183 465	<u>186 663</u> 172 199	<u>181 350</u> 172 199	<u>182 924</u> 172 199

					- -	-	-	-	-
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>168 029</u> 161 334	<u>177 786</u> 172 558	<u>175 643</u> 161 334	<u>170 340</u> 161 334	<u>171 911</u> 161 334
222-104-0500	59 / 18980-2015	.							
222-104-0501	-5.4 2,9 55-6II	.	1	1000	<u>41 308</u> 38 929	<u>45 972</u> 43 315	<u>44 369</u> 38 929	<u>42 237</u> 38 929	<u>42 869</u> 38 929
222-104-0502	-5.4 2,9 61-6II	.	1	1100	<u>45 204</u> 42 589	<u>50 335</u> 47 415	<u>48 571</u> 42 589	<u>46 226</u> 42 589	<u>46 921</u> 42 589
222-104-0503	-5.4 2,9 46-6II	.	1	825	<u>34 739</u> 32 768	<u>38 587</u> 36 387	<u>37 264</u> 32 768	<u>35 505</u> 32 768	<u>36 026</u> 32 768
222-104-0504	-5.4 2,9 28-6I	.	1	500	<u>21 919</u> 20 714	<u>24 251</u> 22 908	<u>23 449</u> 20 714	<u>22 384</u> 20 714	<u>22 699</u> 20 714
222-104-0505	-5.4 2,9 37-6I	.	1	675	<u>28 398</u> 26 786	<u>31 546</u> 29 747	<u>30 464</u> 26 786	<u>29 025</u> 26 786	<u>29 452</u> 26 786

222-2.
222-202.

,

					.	.	.	-	-
222-202-0100	13015-2012	3			.	.	.		
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>213 965</u> 207 975	<u>223 238</u> 217 783	<u>223 238</u> 217 783	<u>213 584</u> 207 975	<u>226 409</u> 207 975

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3			-	-	-	-	-
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>215 310</u> 207 975	<u>225 208</u> 219 365	<u>223 052</u> 207 975	<u>217 660</u> 207 975	<u>219 258</u> 207 975

222-203.

					.	.	.	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{2\ 129}{2\ 036}$	$\frac{2\ 313}{2\ 230}$	$\frac{2\ 313}{2\ 230}$	$\frac{2\ 122}{2\ 036}$	$\frac{2\ 375}{2\ 036}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{2\ 077}{1\ 991}$	$\frac{2\ 243}{2\ 166}$	$\frac{2\ 243}{2\ 166}$	$\frac{2\ 070}{1\ 991}$	$\frac{2\ 298}{1\ 991}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{2\ 804}{2\ 679}$	$\frac{3\ 052}{2\ 941}$	$\frac{3\ 052}{2\ 941}$	$\frac{2\ 794}{2\ 679}$	$\frac{3\ 136}{2\ 679}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{7\ 159}{6\ 946}$			$\frac{6\ 853}{5\ 729}$	
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{9\ 034}{8\ 748}$			$\frac{8\ 370}{7\ 216}$	
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{12\ 192}{11\ 634}$	$\frac{13\ 320}{12\ 826}$	$\frac{13\ 320}{12\ 826}$	$\frac{12\ 147}{11\ 634}$	$\frac{13\ 683}{11\ 634}$
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	$\frac{9\ 104}{8\ 671}$				

8.04-08-2024

					.	.	.	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 407</u> 9 855	<u>11 580</u> 11 094	<u>11 580</u> 11 094	<u>10 360</u> 9 855	<u>11 951</u> 9 855
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>9 023</u> 8 579				

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>2 156</u> 2 036	<u>2 352</u> 2 262	<u>2 309</u> 2 036	<u>2 202</u> 2 036	<u>2 234</u> 2 036
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>2 101</u> 1 991	<u>2 278</u> 2 194	<u>2 239</u> 1 991	<u>2 143</u> 1 991	<u>2 171</u> 1 991
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>2 840</u> 2 679	<u>3 105</u> 2 984	<u>3 046</u> 2 679	<u>2 903</u> 2 679	<u>2 945</u> 2 679

					- -	-	-	-	-
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 536</u> 5 729		<u>10 519</u> 5 729	<u>9 320</u> 5 729	<u>9 050</u> 5 729
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 053</u> 7 216		<u>12 036</u> 7 216	<u>10 836</u> 7 216	<u>10 567</u> 7 216
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 353</u> 11 634	<u>13 559</u> 13 018	<u>13 281</u> 11 634	<u>12 635</u> 11 634	<u>12 826</u> 11 634
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 574</u> 9 855	<u>11 791</u> 11 257	<u>11 411</u> 9 966	<u>10 866</u> 9 855	<u>11 064</u> 9 855
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329					

222-3.
222-301.

, , , ,

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
					.	.	.		
					.	.	.		
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 188</u> 6 979	<u>7 585</u> 7 394	<u>7 585</u> 7 394	<u>7 174</u> 6 979	<u>7 636</u> 6 979
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 844</u> 15 050	<u>17 566</u> 16 865	<u>17 566</u> 16 865	<u>15 777</u> 15 050	<u>18 028</u> 15 050
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 975</u> 10 473	<u>11 979</u> 11 534	<u>11 979</u> 11 534	<u>10 934</u> 10 473	<u>12 318</u> 10 473
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 405</u> 10 815	<u>12 531</u> 12 013	<u>12 531</u> 12 013	<u>11 355</u> 10 815	<u>13 043</u> 10 815

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 236</u> 6 979	<u>7 666</u> 7 461	<u>7 515</u> 6 979	<u>7 321</u> 6 979	<u>7 378</u> 6 979
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 080</u> 15 050	<u>17 927</u> 17 158	<u>17 439</u> 15 050	<u>16 492</u> 15 050	<u>16 773</u> 15 050
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 120</u> 10 473	<u>12 192</u> 11 705	<u>11 956</u> 10 473	<u>11 374</u> 10 473	<u>11 546</u> 10 473
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 582</u> 10 815	<u>12 775</u> 12 206	<u>12 601</u> 10 815	<u>11 891</u> 10 815	<u>12 102</u> 10 815

222-302.

,

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>42 502</u> 40 804	<u>45 722</u> 44 209	<u>45 722</u> 44 209	<u>42 370</u> 40 804	<u>46 805</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>33 791</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>33 812</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>52 085</u> 50 000	<u>56 042</u> 54 184	<u>56 042</u> 54 184	<u>51 923</u> 50 000	<u>57 372</u> 50 000
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>33 998</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>64 177</u> 61 607	<u>69 054</u> 66 764	<u>69 054</u> 66 764	<u>63 977</u> 61 607	<u>70 694</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>34 080</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>133 368</u> 128 304	<u>141 878</u> 137 951	<u>141 878</u> 137 951	<u>133 368</u> 128 304	<u>146 096</u> 128 304

					-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>42 967</u> 40 804	<u>46 406</u> 44 758	<u>45 645</u> 40 804	<u>43 780</u> 40 804	<u>44 332</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>52 656</u> 50 000	<u>56 881</u> 54 859	<u>55 946</u> 50 000	<u>53 655</u> 50 000	<u>54 334</u> 50 000
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>64 881</u> 61 607	<u>70 088</u> 67 596	<u>68 936</u> 61 607	<u>66 112</u> 61 607	<u>66 948</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>30 356</u> 27 121		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>134 778</u> 128 304	<u>144 203</u> 128 304	<u>142 673</u> 128 304	<u>135 483</u> 128 304	<u>138 804</u> 128 304

225.
225-1.
225-101.

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 506</u> 7 239	<u>7 976</u> 7 745	<u>7 976</u> 7 745	<u>7 486</u> 7 239	<u>8 145</u> 7 239
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>18 755</u> 15 219	<u>19 783</u> 15 219	<u>20 707</u> 15 219	<u>18 547</u> 15 219	<u>19 397</u> 15 219
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 206</u> 15 495	<u>17 582</u> 16 974	<u>17 582</u> 16 974	<u>16 149</u> 15 495	<u>18 075</u> 15 495
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>14 634</u> 14 188	<u>15 322</u> 14 966	<u>15 322</u> 14 966	<u>14 604</u> 14 188	<u>15 618</u> 14 188
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 951</u> 13 239	<u>15 374</u> 14 796	<u>15 374</u> 14 796	<u>13 890</u> 13 239	<u>15 918</u> 13 239
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 176</u> 19 118	<u>22 395</u> 21 499	<u>22 395</u> 21 499	<u>20 086</u> 19 118	<u>23 127</u> 19 118
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 046</u> 20 883	<u>24 395</u> 23 452	<u>24 395</u> 23 452	<u>21 946</u> 20 883	<u>25 292</u> 20 883
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 184</u> 27 473	<u>32 882</u> 31 442	<u>32 882</u> 31 442	<u>29 033</u> 27 473	<u>34 103</u> 27 473

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>32 695</u> 30 970	<u>36 183</u> 34 784	<u>36 183</u> 34 784	<u>32 547</u> 30 970	<u>37 515</u> 30 970
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>43 700</u> 41 162	<u>49 058</u> 46 922	<u>49 058</u> 46 922	<u>43 477</u> 41 162	<u>50 980</u> 41 162
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>14 705</u> 13 445				
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 388</u> 15 772				
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 810</u> 7 649	<u>7 991</u> 7 844	<u>7 991</u> 7 844	<u>7 803</u> 7 649	<u>8 056</u> 7 649
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 023</u> 23 124	<u>25 686</u> 24 903	<u>25 686</u> 24 903	<u>23 955</u> 23 124	<u>26 236</u> 23 124
225-101-0602	15	.	1	950	<u>35 201</u> 33 487	<u>38 711</u> 37 243	<u>38 711</u> 37 243	<u>35 058</u> 33 487	<u>39 874</u> 33 487
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>58 152</u> 55 442	<u>63 509</u> 61 202	<u>63 509</u> 61 202	<u>57 929</u> 55 442	<u>65 431</u> 55 442
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>20 167</u> 19 587	<u>21 093</u> 20 585	<u>21 093</u> 20 585	<u>20 130</u> 19 587	<u>21 397</u> 19 587
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 790</u> 17 238	<u>18 695</u> 18 211	<u>18 695</u> 18 211	<u>17 753</u> 17 238	<u>19 020</u> 17 238

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 759</u> 31 442	<u>35 277</u> 34 158	<u>35 277</u> 34 158	<u>32 657</u> 31 442	<u>36 104</u> 31 442
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 205</u> 30 895	<u>34 667</u> 33 542	<u>34 667</u> 33 542	<u>32 103</u> 30 895	<u>35 550</u> 30 895
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>45 626</u> 44 362	<u>47 448</u> 46 424	<u>47 448</u> 46 424	<u>45 546</u> 44 362	<u>48 233</u> 44 362
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>44 226</u> 42 978	<u>46 048</u> 45 040	<u>46 048</u> 45 040	<u>44 146</u> 42 978	<u>46 832</u> 42 978
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>66 796</u> 64 120	<u>71 764</u> 69 491	<u>71 764</u> 69 491	<u>66 588</u> 64 120	<u>73 583</u> 64 120
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>63 304</u> 60 670	<u>68 300</u> 66 041	<u>68 300</u> 66 041	<u>63 096</u> 60 670	<u>70 092</u> 60 670
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>81 696</u> 79 089	<u>85 967</u> 83 759	<u>85 967</u> 83 759	<u>81 515</u> 79 089	<u>87 598</u> 79 089
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>80 615</u> 78 021	<u>84 886</u> 82 692	<u>84 886</u> 82 692	<u>80 434</u> 78 021	<u>86 517</u> 78 021
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>97 661</u> 94 755	<u>102 061</u> 99 737	<u>102 061</u> 99 737	<u>97 468</u> 94 755	<u>103 956</u> 94 755
225-101-0620	10	.	1	800	<u>56 447</u> 54 686	<u>59 197</u> 57 799	<u>59 197</u> 57 799	<u>56 326</u> 54 686	<u>60 382</u> 54 686
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>146 365</u> 141 545	<u>154 134</u> 150 340	<u>154 134</u> 150 340	<u>146 024</u> 141 545	<u>157 481</u> 141 545

					.	.	.	-	-
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>124 610</u> 120 157				

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 575</u> 7 239	<u>8 086</u> 7 827	<u>7 972</u> 7 239	<u>7 695</u> 7 239	<u>7 777</u> 7 239
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>19 153</u> 15 219	<u>20 114</u> 15 219	<u>19 606</u> 15 219	<u>19 379</u> 15 219	<u>18 657</u> 15 219
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 408</u> 15 495	<u>17 902</u> 17 213	<u>17 571</u> 15 495	<u>16 761</u> 15 495	<u>17 001</u> 15 495
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>14 740</u> 14 188	<u>15 526</u> 15 091	<u>15 352</u> 14 188	<u>14 926</u> 14 188	<u>15 052</u> 14 188
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>14 163</u> 13 239	<u>15 735</u> 15 047	<u>15 387</u> 13 239	<u>14 535</u> 13 239	<u>14 787</u> 13 239
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 495</u> 19 118	<u>22 853</u> 21 830	<u>22 534</u> 19 673	<u>20 954</u> 19 118	<u>21 431</u> 19 118

					-	-	-	-	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 396</u> 20 883	<u>24 990</u> 23 866	<u>24 416</u> 20 883	<u>23 010</u> 20 883	<u>23 426</u> 20 883
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 716</u> 27 473	<u>33 646</u> 31 993	<u>33 114</u> 28 398	<u>30 481</u> 27 473	<u>31 276</u> 27 473
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>33 216</u> 30 970	<u>37 067</u> 35 399	<u>36 215</u> 30 970	<u>34 126</u> 30 970	<u>34 745</u> 30 970
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>44 487</u> 41 162	<u>50 304</u> 47 851	<u>49 016</u> 41 162	<u>45 862</u> 41 162	<u>46 796</u> 41 162
225-101-0114	15-3	.	1	320					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 837</u> 7 649	<u>8 033</u> 7 875	<u>7 990</u> 7 649	<u>7 883</u> 7 649	<u>7 915</u> 7 649
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 262</u> 23 124	<u>26 031</u> 25 158	<u>25 761</u> 23 457	<u>24 621</u> 23 124	<u>24 965</u> 23 124
225-101-0602	15	.	1	950	<u>35 706</u> 33 487	<u>39 440</u> 37 781	<u>38 870</u> 34 190	<u>36 464</u> 33 487	<u>37 189</u> 33 487
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>58 938</u> 55 442	<u>64 755</u> 62 131	<u>63 467</u> 55 442	<u>60 313</u> 55 442	<u>61 248</u> 55 442

					- -	-	-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>20 300</u> 19 587	<u>21 283</u> 20 717	<u>21 178</u> 19 895	<u>20 478</u> 19 587	<u>20 690</u> 19 587
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 923</u> 17 238	<u>18 906</u> 18 368	<u>18 688</u> 17 238	<u>18 155</u> 17 238	<u>18 313</u> 17 238
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 120</u> 31 442	<u>35 793</u> 34 516	<u>35 508</u> 32 281	<u>33 603</u> 31 442	<u>34 181</u> 31 442
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 566</u> 30 895	<u>35 239</u> 33 968	<u>34 647</u> 30 895	<u>33 198</u> 30 895	<u>33 627</u> 30 895
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>45 908</u> 44 362	<u>47 991</u> 46 757	<u>47 530</u> 44 362	<u>46 400</u> 44 362	<u>46 735</u> 44 362
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>44 507</u> 42 978	<u>46 590</u> 45 373	<u>46 129</u> 42 978	<u>45 000</u> 42 978	<u>45 334</u> 42 978
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>67 529</u> 64 120	<u>72 953</u> 70 357	<u>71 752</u> 64 120	<u>68 811</u> 64 120	<u>69 683</u> 64 120
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>64 038</u> 60 670	<u>69 461</u> 66 907	<u>68 261</u> 60 670	<u>65 320</u> 60 670	<u>66 191</u> 60 670
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>82 333</u> 79 089	<u>87 049</u> 84 512	<u>86 005</u> 79 089	<u>83 448</u> 79 089	<u>84 206</u> 79 089
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>81 253</u> 78 021	<u>85 969</u> 83 445	<u>84 925</u> 78 021	<u>82 368</u> 78 021	<u>83 126</u> 78 021
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>98 341</u> 94 755	<u>103 371</u> 100 541	<u>102 258</u> 94 755	<u>99 530</u> 94 755	<u>100 338</u> 94 755

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-101-0620	10	.	1	800	<u>56 872</u> 54 686	<u>60 016</u> 58 301	<u>59 320</u> 54 686	<u>57 615</u> 54 686	<u>58 120</u> 54 686
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>147 566</u> 141 545	<u>156 448</u> 151 759	<u>154 482</u> 141 545	<u>149 665</u> 141 545	<u>151 093</u> 141 545
225-101-0622	10	.	1	2480					

225-102.

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
					.	.	.		
225-102-0100	20	.							
	13015-2012								
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>105 942</u> 98 544	<u>121 412</u> 116 058	<u>121 412</u> 116 058	<u>105 264</u> 98 544	<u>128 075</u> 98 544
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>158 812</u> 147 783	<u>181 844</u> 173 859	<u>181 844</u> 173 859	<u>157 801</u> 147 783	<u>191 764</u> 147 783

					· · · ·	·	·	-	-
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>211 680</u> 197 021	<u>242 276</u> 231 660	<u>242 276</u> 231 660	<u>210 338</u> 197 021	<u>255 453</u> 197 021
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>126 395</u> 117 525	<u>144 958</u> 138 542	<u>144 958</u> 138 542	<u>125 581</u> 117 525	<u>152 954</u> 117 525
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>192 378</u> 179 040	<u>220 223</u> 210 565	<u>220 223</u> 210 565	<u>191 156</u> 179 040	<u>232 216</u> 179 040
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>256 507</u> 238 723	<u>293 634</u> 280 756	<u>293 634</u> 280 756	<u>254 878</u> 238 723	<u>309 625</u> 238 723
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>152 331</u> 141 788	<u>174 332</u> 166 697	<u>174 332</u> 166 697	<u>151 366</u> 141 788	<u>183 808</u> 141 788
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>231 090</u> 215 246	<u>264 092</u> 252 608	<u>264 092</u> 252 608	<u>229 642</u> 215 246	<u>278 306</u> 215 246
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>303 776</u> 285 662	<u>408 149</u> 285 662	<u>455 147</u> 285 662	<u>302 875</u> 285 662	<u>367 105</u> 285 662
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>194 537</u> 181 038	<u>222 727</u> 212 952	<u>222 727</u> 212 952	<u>193 301</u> 181 038	<u>234 867</u> 181 038
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>298 946</u> 278 612	<u>341 230</u> 326 483	<u>341 230</u> 326 483	<u>297 091</u> 278 612	<u>359 441</u> 278 612
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>400 291</u> 373 159	<u>456 670</u> 436 987	<u>456 670</u> 436 987	<u>397 819</u> 373 159	<u>480 952</u> 373 159
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>242 029</u> 225 236	<u>277 093</u> 264 934	<u>277 093</u> 264 934	<u>240 491</u> 225 236	<u>292 195</u> 225 236

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>373 865</u> 348 684	<u>426 119</u> 407 842	<u>426 119</u> 407 842	<u>371 573</u> 348 684	<u>448 624</u> 348 684
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>26 530</u> 24 850	<u>29 967</u> 28 742	<u>29 967</u> 28 742	<u>26 379</u> 24 850	<u>31 448</u> 24 850
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>38 364</u> 35 862	<u>43 521</u> 41 700	<u>43 521</u> 41 700	<u>38 138</u> 35 862	<u>45 742</u> 35 862
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 624</u> 20 412	<u>24 030</u> 23 136	<u>24 030</u> 23 136	<u>21 518</u> 20 412	<u>25 066</u> 20 412
225-102-0200	20 13015-2012	.							
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>139 104</u> 129 538	<u>159 043</u> 152 111	<u>159 043</u> 152 111	<u>138 229</u> 129 538	<u>167 630</u> 129 538
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>189 139</u> 176 386	<u>215 609</u> 206 354	<u>215 609</u> 206 354	<u>187 978</u> 176 386	<u>227 010</u> 176 386
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>173 023</u> 161 279	<u>197 430</u> 188 912	<u>197 430</u> 188 912	<u>171 952</u> 161 279	<u>207 943</u> 161 279
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>231 442</u> 215 730	<u>264 101</u> 252 704	<u>264 101</u> 252 704	<u>230 010</u> 215 730	<u>278 166</u> 215 730
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>216 384</u> 201 670	<u>246 980</u> 236 308	<u>246 980</u> 236 308	<u>215 042</u> 201 670	<u>260 157</u> 201 670
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>289 469</u> 269 929	<u>330 034</u> 315 855	<u>330 034</u> 315 855	<u>287 690</u> 269 929	<u>347 505</u> 269 929

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>284 492</u> 265 285	<u>324 370</u> 310 432	<u>324 370</u> 310 432	<u>282 743</u> 265 285	<u>341 545</u> 265 285
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>380 505</u> 354 836	<u>433 790</u> 415 161	<u>433 790</u> 415 161	<u>378 168</u> 354 836	<u>456 739</u> 354 836
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>96 007</u> 89 409	<u>109 758</u> 104 977	<u>109 758</u> 104 977	<u>95 404</u> 89 409	<u>115 681</u> 89 409
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>112 381</u> 104 770	<u>128 195</u> 122 673	<u>128 195</u> 122 673	<u>111 688</u> 104 770	<u>135 006</u> 104 770
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>140 808</u> 131 085	<u>161 091</u> 154 047	<u>161 091</u> 154 047	<u>139 918</u> 131 085	<u>169 826</u> 131 085
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>186 390</u> 173 806	<u>212 517</u> 203 385	<u>212 517</u> 203 385	<u>185 244</u> 173 806	<u>223 770</u> 173 806

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-102-0100	20	.							
	13015-2012								

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>108 333</u> 98 544	<u>126 019</u> 118 882	<u>122 105</u> 98 544	<u>112 514</u> 98 544	<u>115 356</u> 98 544
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>162 371</u> 147 783	<u>188 704</u> 178 065	<u>182 875</u> 147 783	<u>168 596</u> 147 783	<u>172 827</u> 147 783
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>216 409</u> 197 021	<u>251 388</u> 237 246	<u>243 645</u> 197 021	<u>224 677</u> 197 021	<u>230 297</u> 197 021
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>129 264</u> 117 525	<u>150 487</u> 141 931	<u>145 789</u> 117 525	<u>134 280</u> 117 525	<u>137 690</u> 117 525
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>196 681</u> 179 040	<u>228 516</u> 215 649	<u>221 470</u> 179 040	<u>204 206</u> 179 040	<u>209 321</u> 179 040
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>262 245</u> 238 723	<u>304 692</u> 287 535	<u>295 296</u> 238 723	<u>272 278</u> 238 723	<u>279 098</u> 238 723
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>155 731</u> 141 788	<u>180 885</u> 170 714	<u>175 317</u> 141 788	<u>161 677</u> 141 788	<u>165 718</u> 141 788
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>236 190</u> 215 246	<u>273 921</u> 258 634	<u>265 569</u> 215 246	<u>245 109</u> 215 246	<u>251 171</u> 215 246
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>312 118</u> 285 662	<u>358 019</u> 285 662	<u>350 773</u> 285 662	<u>324 337</u> 285 662	<u>332 170</u> 285 662
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>198 894</u> 181 038	<u>231 122</u> 218 099	<u>223 988</u> 181 038	<u>206 512</u> 181 038	<u>211 690</u> 181 038
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>305 481</u> 278 612	<u>353 823</u> 334 203	<u>343 122</u> 278 612	<u>316 908</u> 278 612	<u>324 675</u> 278 612

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>409 005</u> 373 159	<u>473 461</u> 447 281	<u>459 194</u> 373 159	<u>424 241</u> 373 159	<u>434 597</u> 373 159
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>247 448</u> 225 236	<u>287 536</u> 271 336	<u>278 663</u> 225 236	<u>256 924</u> 225 236	<u>263 365</u> 225 236
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>381 941</u> 348 684	<u>441 681</u> 417 383	<u>428 457</u> 348 684	<u>396 062</u> 348 684	<u>405 661</u> 348 684
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>27 061</u> 24 850	<u>30 991</u> 29 370	<u>30 121</u> 24 850	<u>27 990</u> 24 850	<u>28 621</u> 24 850
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>39 161</u> 35 862	<u>45 056</u> 42 641	<u>43 751</u> 35 862	<u>40 554</u> 35 862	<u>41 502</u> 35 862
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 995</u> 20 412	<u>24 747</u> 23 575	<u>24 138</u> 20 412	<u>22 646</u> 20 412	<u>23 088</u> 20 412
225-102-0200	20 13015-2012	.							
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>142 185</u> 129 538	<u>164 981</u> 155 751	<u>159 935</u> 129 538	<u>147 574</u> 129 538	<u>151 236</u> 129 538
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>193 230</u> 176 386	<u>223 493</u> 211 187	<u>216 794</u> 176 386	<u>200 383</u> 176 386	<u>205 246</u> 176 386
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>176 795</u> 161 279	<u>204 700</u> 193 369	<u>198 523</u> 161 279	<u>183 391</u> 161 279	<u>187 874</u> 161 279
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>236 490</u> 215 730	<u>273 827</u> 258 667	<u>265 562</u> 215 730	<u>245 315</u> 215 730	<u>251 314</u> 215 730

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>221 113</u> 201 670	<u>256 092</u> 241 894	<u>248 349</u> 201 670	<u>229 381</u> 201 670	<u>235 001</u> 201 670
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>295 738</u> 269 929	<u>342 115</u> 323 261	<u>331 850</u> 269 929	<u>306 701</u> 269 929	<u>314 152</u> 269 929
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>290 655</u> 265 285	<u>336 246</u> 317 713	<u>326 155</u> 265 285	<u>301 432</u> 265 285	<u>308 757</u> 265 285
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>388 740</u> 354 836	<u>449 659</u> 424 890	<u>436 175</u> 354 836	<u>403 140</u> 354 836	<u>412 928</u> 354 836
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>98 133</u> 89 409	<u>113 854</u> 107 488	<u>110 374</u> 89 409	<u>101 849</u> 89 409	<u>104 375</u> 89 409
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>114 825</u> 104 770	<u>132 904</u> 125 560	<u>128 903</u> 104 770	<u>119 099</u> 104 770	<u>122 004</u> 104 770
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>143 943</u> 131 085	<u>167 131</u> 157 751	<u>161 998</u> 131 085	<u>149 424</u> 131 085	<u>153 150</u> 131 085
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>190 428</u> 173 806	<u>220 298</u> 208 156	<u>213 686</u> 173 806	<u>197 489</u> 173 806	<u>202 288</u> 173 806

196

196

					· · · ·	·	·	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	·							
225-104-0104	1-100	·	1	400	<u>30 313</u> 29 408	<u>31 689</u> 30 965	<u>31 689</u> 30 965	<u>30 253</u> 29 408	<u>32 281</u> 29 408
225-104-0106	10-100 (71)	·	1	3000	<u>194 933</u> 188 527	<u>205 246</u> 200 203	<u>205 246</u> 200 203	<u>194 481</u> 188 527	<u>209 688</u> 188 527
225-104-0107	10-150 (71)	·	1	4500	<u>298 578</u> 288 895	<u>314 047</u> 306 408	<u>314 047</u> 306 408	<u>297 899</u> 288 895	<u>320 710</u> 288 895
225-104-0108	10-200	·	1	5900	<u>389 728</u> 377 054	<u>410 011</u> 400 016	<u>410 011</u> 400 016	<u>388 839</u> 377 054	<u>418 746</u> 377 054
225-104-0118	2-100 (11)	·	1	500	<u>49 662</u> 48 390	<u>51 380</u> 50 336	<u>51 380</u> 50 336	<u>49 586</u> 48 390	<u>52 121</u> 48 390
225-104-0120	3-100 (12)	·	1	900	<u>52 431</u> 50 580	<u>55 525</u> 54 083	<u>55 525</u> 54 083	<u>52 295</u> 50 580	<u>56 857</u> 50 580
225-104-0122	3-200	·	1	1800	<u>104 861</u> 101 161	<u>111 049</u> 108 166	<u>111 049</u> 108 166	<u>104 590</u> 101 161	<u>113 714</u> 101 161
225-104-0124	4-100 (13)	·	1	1100	<u>64 472</u> 62 206	<u>68 387</u> 66 487	<u>68 387</u> 66 487	<u>64 306</u> 62 206	<u>69 882</u> 62 206
225-104-0125	4-150 (13)	·	1	1600	<u>93 581</u> 90 288	<u>99 082</u> 96 515	<u>99 082</u> 96 515	<u>93 340</u> 90 288	<u>101 450</u> 90 288

					· · · ·			-	-
225-104-0126	4-200	·	1	2100	<u>124 489</u> 120 146	<u>131 963</u> 128 320	<u>131 963</u> 128 320	<u>124 172</u> 120 146	<u>134 818</u> 120 146
225-104-0143	9-100 (17)	·	1	2100	<u>125 057</u> 120 707	<u>132 531</u> 128 880	<u>132 531</u> 128 880	<u>124 740</u> 120 707	<u>135 385</u> 120 707
225-104-0145	9-200	·	1	4200	<u>234 620</u> 226 105	<u>249 568</u> 242 451	<u>249 568</u> 242 451	<u>233 987</u> 226 105	<u>255 277</u> 226 105
225-104-0200	30 24547-2016	·							
225-104-0201	1.100	·	1	1000	<u>56 460</u> 54 543				
225-104-0202	1.150	·	1	1500	<u>84 227</u> 81 361				
225-104-0205	2.100	·	1	1200	<u>62 152</u> 59 777	<u>66 277</u> 64 447	<u>66 277</u> 64 447	<u>61 971</u> 59 777	<u>68 054</u> 59 777
225-104-0206	2.150	·	1	1800	<u>101 070</u> 97 631				
225-104-0207	2.200	·	1	2400	<u>124 304</u> 119 554	<u>132 554</u> 128 894	<u>132 554</u> 128 894	<u>123 942</u> 119 554	<u>136 107</u> 119 554
225-104-0209	3.100	·	1	1500	<u>78 388</u> 75 411	<u>83 544</u> 81 249	<u>83 544</u> 81 249	<u>78 162</u> 75 411	<u>85 765</u> 75 411
225-104-0210	3.150	·	1	2300	<u>129 148</u> 124 753				

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>156 914</u> 150 821	<u>167 571</u> 162 887	<u>167 571</u> 162 887	<u>156 446</u> 150 821	<u>172 160</u> 150 821
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>90 779</u> 87 382	<u>96 623</u> 93 998	<u>96 623</u> 93 998	<u>90 523</u> 87 382	<u>99 140</u> 87 382
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>145 993</u> 141 025				
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>178 607</u> 171 712	<u>190 639</u> 185 333	<u>190 639</u> 185 333	<u>178 079</u> 171 712	<u>195 821</u> 171 712
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>102 453</u> 98 744				
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>205 767</u> 198 249				
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>124 304</u> 119 554	<u>132 554</u> 128 894	<u>132 554</u> 128 894	<u>123 942</u> 119 554	<u>136 107</u> 119 554
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>248 607</u> 239 107	<u>265 108</u> 257 789	<u>265 108</u> 257 789	<u>247 883</u> 239 107	<u>272 215</u> 239 107
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>178 595</u> 171 973	<u>189 940</u> 184 817	<u>189 940</u> 184 817	<u>178 098</u> 171 973	<u>194 826</u> 171 973
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>274 173</u> 264 828				
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>357 191</u> 343 946	<u>379 880</u> 369 633	<u>379 880</u> 369 633	<u>356 196</u> 343 946	<u>389 652</u> 343 946

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>219 582</u> 211 518	<u>233 333</u> 227 086	<u>233 333</u> 227 086	<u>218 978</u> 211 518	<u>239 255</u> 211 518
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>439 301</u> 423 036	<u>467 147</u> 454 561	<u>467 147</u> 454 561	<u>438 080</u> 423 036	<u>479 140</u> 423 036
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>106 315</u> 102 611				
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>82 870</u> 80 113	<u>87 497</u> 85 172	<u>87 497</u> 85 172	<u>82 674</u> 80 113	<u>89 263</u> 80 113
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>112 749</u> 108 999				
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>135 243</u> 130 227	<u>143 837</u> 139 957	<u>143 837</u> 139 957	<u>134 866</u> 130 227	<u>147 539</u> 130 227
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>226 792</u> 219 186				
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>142 066</u> 136 696	<u>151 347</u> 147 204	<u>151 347</u> 147 204	<u>141 658</u> 136 696	<u>155 345</u> 136 696
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>188 810</u> 181 112	<u>202 561</u> 196 679	<u>202 561</u> 196 679	<u>188 207</u> 181 112	<u>208 484</u> 181 112
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>243 194</u> 232 803	<u>262 101</u> 254 208	<u>262 101</u> 254 208	<u>242 365</u> 232 803	<u>270 245</u> 232 803

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>377 779</u> 361 697	<u>407 000</u> 394 779	<u>407 000</u> 394 779	<u>376 498</u> 361 697	<u>419 585</u> 361 697
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>137 217</u> 132 178	<u>145 812</u> 141 908	<u>145 812</u> 141 908	<u>136 840</u> 132 178	<u>149 513</u> 132 178
225-104-0404	16-170	.	1	3600	<u>175 011</u> 168 021	<u>187 386</u> 182 033	<u>187 386</u> 182 033	<u>174 468</u> 168 021	<u>192 717</u> 168 021
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>234 431</u> 224 963	<u>251 276</u> 244 033	<u>251 276</u> 244 033	<u>233 692</u> 224 963	<u>258 531</u> 224 963
225-104-0409	18-170	.	1	7500	<u>346 969</u> 332 617	<u>372 752</u> 361 807	<u>372 752</u> 361 807	<u>345 838</u> 332 617	<u>383 856</u> 332 617
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>112 307</u> 108 728				
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>124 058</u> 120 130	<u>130 246</u> 127 136	<u>130 246</u> 127 136	<u>123 787</u> 120 130	<u>132 911</u> 120 130
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>154 646</u> 150 082	<u>161 521</u> 157 866	<u>161 521</u> 157 866	<u>154 344</u> 150 082	<u>164 483</u> 150 082

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>133 028</u> 128 721	<u>139 903</u> 136 504	<u>139 903</u> 136 504	<u>132 726</u> 128 721	<u>142 865</u> 128 721
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>150 414</u> 145 491	<u>158 321</u> 154 443	<u>158 321</u> 154 443	<u>150 067</u> 145 491	<u>161 726</u> 145 491
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>283 182</u> 273 903				
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>195 741</u> 189 797				
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>201 676</u> 195 453				
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>199 819</u> 193 081	<u>210 819</u> 205 536	<u>210 819</u> 205 536	<u>199 336</u> 193 081	<u>215 557</u> 193 081
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>404 446</u> 391 332				
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>279 005</u> 270 237	<u>292 756</u> 285 804	<u>292 756</u> 285 804	<u>278 402</u> 270 237	<u>298 678</u> 270 237
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>506 982</u> 490 561				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>236 002</u> 228 426	<u>248 034</u> 242 048	<u>248 034</u> 242 048	<u>235 474</u> 228 426	<u>253 216</u> 228 426
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>468 748</u> 453 887				

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>304 715</u> 295 369	<u>319 153</u> 311 715	<u>319 153</u> 311 715	<u>304 082</u> 295 369	<u>325 372</u> 295 369
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>376 875</u> 364 949				
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>287 060</u> 277 650	<u>302 186</u> 294 775	<u>302 186</u> 294 775	<u>286 396</u> 277 650	<u>308 700</u> 277 650
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>401 809</u> 389 128	<u>421 748</u> 411 701	<u>421 748</u> 411 701	<u>400 935</u> 389 128	<u>430 335</u> 389 128
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>733 062</u> 709 292				
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>522 464</u> 505 902				
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>985 843</u> 953 876				
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>422 411</u> 409 106				
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>522 510</u> 505 395	<u>550 012</u> 536 530	<u>550 012</u> 536 530	<u>521 304</u> 505 395	<u>561 857</u> 505 395
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>978 553</u> 953 300	<u>1 012 931</u> 992 220	<u>1 012 931</u> 992 220	<u>977 046</u> 953 300	<u>1 027 737</u> 953 300
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>640 751</u> 620 732	<u>672 035</u> 656 149	<u>672 035</u> 656 149	<u>639 379</u> 620 732	<u>685 508</u> 620 732

					· , · , · , ·			-	-
225-104-0535	20.100 (95)	·	1	10000	<u>887 823</u> 863 646	<u>922 200</u> 902 565	<u>922 200</u> 902 565	<u>886 315</u> 863 646	<u>937 006</u> 863 646
225-104-0536	21.100 (96)	·	1	13700	<u>2 116 488</u> 2 072 691	<u>2 163 585</u> 2 126 011	<u>2 163 585</u> 2 126 011	<u>2 114 422</u> 2 072 691	<u>2 183 869</u> 2 072 691
225-104-0537	22.100 (97)	·	1	1900	<u>148 862</u> 144 404				
225-104-0538	23.100 (100)	·	1	2400	<u>168 952</u> 163 695				
225-104-0539	24.100 (103)	·	1	3100	<u>233 854</u> 226 758				
225-104-0540	25.100 (51)	·	1	3900	<u>306 640</u> 297 469				
225-104-0541	26.100 (54)	·	1	4800	<u>377 147</u> 365 864				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	·							
225-104-0602	28 (101)	·	1	2900	<u>180 187</u> 174 092	<u>190 156</u> 185 379	<u>190 156</u> 185 379	<u>179 750</u> 174 092	<u>194 450</u> 174 092
225-104-0603	29 (104)	·	1	3700	<u>250 057</u> 242 041	<u>262 776</u> 256 441	<u>262 776</u> 256 441	<u>249 499</u> 242 041	<u>268 254</u> 242 041

					· · · ·			-	-
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>129 800</u> 125 395	<u>137 020</u> 133 568	<u>137 020</u> 133 568	<u>129 484</u> 125 395	<u>140 129</u> 125 395
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>156 234</u> 151 065				
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>199 415</u> 192 409	<u>211 103</u> 205 642	<u>211 103</u> 205 642	<u>198 902</u> 192 409	<u>216 137</u> 192 409
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>263 933</u> 254 797	<u>279 059</u> 271 922	<u>279 059</u> 271 922	<u>263 269</u> 254 797	<u>285 574</u> 254 797
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>326 916</u> 315 532	<u>345 824</u> 336 938	<u>345 824</u> 336 938	<u>326 087</u> 315 532	<u>353 967</u> 315 532
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>457 088</u> 441 430	<u>482 871</u> 470 620	<u>482 871</u> 470 620	<u>455 957</u> 441 430	<u>493 975</u> 441 430
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>687 858</u> 666 188	<u>721 892</u> 704 719	<u>721 892</u> 704 719	<u>686 366</u> 666 188	<u>736 550</u> 666 188

					-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>30 526</u> 29 408	<u>32 098</u> 31 216	<u>31 750</u> 29 408	<u>30 898</u> 29 408	<u>31 150</u> 29 408
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>196 527</u> 188 527	<u>208 318</u> 202 086	<u>205 708</u> 188 527	<u>199 314</u> 188 527	<u>201 209</u> 188 527
225-104-0107	10-150 (71)	.	1	4500	<u>300 968</u> 288 895	<u>318 655</u> 309 233	<u>314 740</u> 288 895	<u>305 149</u> 288 895	<u>307 991</u> 288 895
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>392 863</u> 377 054	<u>416 051</u> 403 719	<u>410 919</u> 377 054	<u>398 344</u> 377 054	<u>402 070</u> 377 054
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>49 927</u> 48 390	<u>51 892</u> 50 650	<u>51 457</u> 48 390	<u>50 392</u> 48 390	<u>50 707</u> 48 390
225-104-0120	3-100 (12)	.	1	900	<u>52 909</u> 50 580	<u>56 446</u> 54 648	<u>55 663</u> 50 580	<u>53 745</u> 50 580	<u>54 313</u> 50 580
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>105 817</u> 101 161	<u>112 892</u> 109 296	<u>111 326</u> 101 161	<u>107 490</u> 101 161	<u>108 626</u> 101 161
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>65 057</u> 62 206	<u>69 380</u> 67 178	<u>68 423</u> 62 206	<u>66 079</u> 62 206	<u>66 773</u> 62 206
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>94 431</u> 90 288	<u>100 720</u> 97 519	<u>99 328</u> 90 288	<u>95 918</u> 90 288	<u>96 928</u> 90 288
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>125 605</u> 120 146	<u>133 858</u> 129 638	<u>132 031</u> 120 146	<u>127 556</u> 120 146	<u>128 882</u> 120 146

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>126 172</u> 120 707	<u>134 426</u> 130 198	<u>132 599</u> 120 707	<u>128 123</u> 120 707	<u>129 449</u> 120 707
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>236 851</u> 226 105	<u>253 358</u> 245 087	<u>249 705</u> 226 105	<u>240 753</u> 226 105	<u>243 406</u> 226 105
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000					
225-104-0202	1.150	.	1	1500					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>62 789</u> 59 777	<u>67 506</u> 65 200	<u>66 462</u> 59 777	<u>63 904</u> 59 777	<u>64 662</u> 59 777
225-104-0206	2.150	.	1	1800					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>125 579</u> 119 554	<u>135 011</u> 130 401	<u>132 923</u> 119 554	<u>127 808</u> 119 554	<u>129 324</u> 119 554
225-104-0209	3.100	.	1	1500	<u>79 185</u> 75 411	<u>85 080</u> 82 190	<u>83 775</u> 75 411	<u>80 578</u> 75 411	<u>81 525</u> 75 411
225-104-0210	3.150	.	1	2300					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>158 561</u> 150 821	<u>170 744</u> 164 832	<u>168 047</u> 150 821	<u>161 441</u> 150 821	<u>163 398</u> 150 821
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>91 682</u> 87 382	<u>98 364</u> 95 066	<u>96 885</u> 87 382	<u>93 262</u> 87 382	<u>94 335</u> 87 382

					-	-	-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>180 467</u> 171 712	<u>194 222</u> 187 530	<u>191 178</u> 171 712	<u>183 718</u> 171 712	<u>185 928</u> 171 712
225-104-0217	5.100	.	1	2100					
225-104-0219	5.200	.	1	4300					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>125 579</u> 119 554	<u>135 011</u> 130 401	<u>132 923</u> 119 554	<u>127 808</u> 119 554	<u>129 324</u> 119 554
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>251 157</u> 239 107	<u>270 022</u> 260 801	<u>265 847</u> 239 107	<u>255 617</u> 239 107	<u>258 648</u> 239 107
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>180 349</u> 171 973	<u>193 319</u> 186 888	<u>190 448</u> 171 973	<u>183 414</u> 171 973	<u>185 498</u> 171 973
225-104-0226	7.150	.	1	4900					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>360 697</u> 343 946	<u>386 637</u> 373 776	<u>380 895</u> 343 946	<u>366 829</u> 343 946	<u>370 997</u> 343 946
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>221 707</u> 211 518	<u>237 428</u> 229 596	<u>233 948</u> 211 518	<u>225 423</u> 211 518	<u>227 949</u> 211 518
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>443 605</u> 423 036	<u>475 440</u> 459 645	<u>468 393</u> 423 036	<u>451 130</u> 423 036	<u>456 245</u> 423 036
225-104-0240	19.200	.	1	2000					
225-104-0300	24547-2016	.							

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>83 560</u> 80 113	<u>88 670</u> 85 988	<u>87 539</u> 80 113	<u>84 768</u> 80 113	<u>85 589</u> 80 113
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900					
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>136 571</u> 130 227	<u>146 397</u> 141 526	<u>144 222</u> 130 227	<u>138 894</u> 130 227	<u>140 472</u> 130 227
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>143 500</u> 136 696	<u>154 112</u> 148 899	<u>151 763</u> 136 696	<u>146 008</u> 136 696	<u>147 713</u> 136 696
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>190 936</u> 181 112	<u>206 657</u> 199 190	<u>203 177</u> 181 112	<u>194 652</u> 181 112	<u>197 178</u> 181 112
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>246 116</u> 232 803	<u>267 732</u> 257 661	<u>262 948</u> 232 803	<u>251 226</u> 232 803	<u>254 699</u> 232 803
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>382 295</u> 361 697	<u>415 703</u> 400 114	<u>408 308</u> 361 697	<u>390 192</u> 361 697	<u>395 560</u> 361 697
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>138 546</u> 132 178	<u>148 371</u> 143 477	<u>146 196</u> 132 178	<u>140 868</u> 132 178	<u>142 447</u> 132 178
225-104-0404	16-170	.	1	3600	<u>176 923</u> 168 021	<u>191 072</u> 184 292	<u>187 940</u> 168 021	<u>180 268</u> 168 021	<u>182 541</u> 168 021

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>237 034</u> 224 963	<u>256 292</u> 247 109	<u>252 030</u> 224 963	<u>241 586</u> 224 963	<u>244 681</u> 224 963
225-104-0409	18-170	.	1	7500	<u>350 953</u> 332 617	<u>380 430</u> 366 514	<u>373 906</u> 332 617	<u>357 921</u> 332 617	<u>362 657</u> 332 617
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>125 015</u> 120 130	<u>132 089</u> 128 266	<u>130 523</u> 120 130	<u>126 687</u> 120 130	<u>127 824</u> 120 130
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>155 708</u> 150 082	<u>163 569</u> 159 121	<u>161 829</u> 150 082	<u>157 567</u> 150 082	<u>158 830</u> 150 082
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>134 091</u> 128 721	<u>141 951</u> 137 760	<u>140 211</u> 128 721	<u>135 949</u> 128 721	<u>137 212</u> 128 721
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>151 636</u> 145 491	<u>160 676</u> 155 886	<u>158 675</u> 145 491	<u>153 773</u> 145 491	<u>155 225</u> 145 491
225-104-0510	5.200	.	1	4600					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600					
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>201 519</u> 193 081	<u>214 096</u> 207 544	<u>211 312</u> 193 081	<u>204 492</u> 193 081	<u>206 512</u> 193 081

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-104-0516	8.200	.	1	6400					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>281 130</u> 270 237	<u>296 851</u> 288 315	<u>293 371</u> 270 237	<u>284 846</u> 270 237	<u>287 372</u> 270 237
225-104-0518	9.200	.	1	8000					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>237 861</u> 228 426	<u>251 617</u> 244 245	<u>248 572</u> 228 426	<u>241 113</u> 228 426	<u>243 323</u> 228 426
225-104-0520	10.200	.	1	7000					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>306 946</u> 295 369	<u>323 453</u> 314 351	<u>319 800</u> 295 369	<u>310 848</u> 295 369	<u>313 501</u> 295 369
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>289 398</u> 277 650	<u>306 691</u> 297 536	<u>302 863</u> 277 650	<u>293 485</u> 277 650	<u>296 264</u> 277 650
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>404 891</u> 389 128	<u>427 686</u> 415 342	<u>422 640</u> 389 128	<u>410 279</u> 389 128	<u>413 942</u> 389 128
225-104-0528	14.200	.	1	11600					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800					
225-104-0530	15.200	.	1	15600					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200					
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>526 761</u> 505 395	<u>558 203</u> 541 552	<u>551 243</u> 505 395	<u>534 193</u> 505 395	<u>539 245</u> 505 395

					-	-	-	-	-
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>983 866</u> 953 300	<u>1 023 169</u> 998 496	<u>1 014 469</u> 953 300	<u>993 157</u> 953 300	<u>999 471</u> 953 300
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>645 586</u> 620 732	<u>681 352</u> 661 861	<u>673 435</u> 620 732	<u>654 040</u> 620 732	<u>659 787</u> 620 732
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>893 136</u> 863 646	<u>932 439</u> 908 842	<u>923 739</u> 863 646	<u>902 426</u> 863 646	<u>908 741</u> 863 646
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 123 767</u> 2 072 691	<u>2 177 611</u> 2 134 610	<u>2 165 693</u> 2 072 691	<u>2 136 495</u> 2 072 691	<u>2 145 146</u> 2 072 691
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>181 728</u> 174 092	<u>193 126</u> 187 199	<u>190 603</u> 174 092	<u>184 422</u> 174 092	<u>186 253</u> 174 092
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>252 022</u> 242 041	<u>266 564</u> 258 764	<u>263 346</u> 242 041	<u>255 460</u> 242 041	<u>257 796</u> 242 041

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>130 916</u> 125 395	<u>139 170</u> 134 886	<u>137 343</u> 125 395	<u>132 867</u> 125 395	<u>134 193</u> 125 395
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600					
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>201 221</u> 192 409	<u>214 584</u> 207 776	<u>211 626</u> 192 409	<u>204 380</u> 192 409	<u>206 527</u> 192 409
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>266 271</u> 254 797	<u>283 564</u> 274 684	<u>279 736</u> 254 797	<u>270 358</u> 254 797	<u>273 137</u> 254 797
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>329 838</u> 315 532	<u>351 455</u> 340 390	<u>346 670</u> 315 532	<u>334 948</u> 315 532	<u>338 421</u> 315 532
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>461 073</u> 441 430	<u>490 549</u> 475 328	<u>484 025</u> 441 430	<u>468 040</u> 441 430	<u>472 776</u> 441 430
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>693 118</u> 666 188	<u>732 028</u> 710 933	<u>723 415</u> 666 188	<u>702 315</u> 666 188	<u>708 567</u> 666 188

225-105.

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>64 554</u> 61 195	<u>71 085</u> 68 589	<u>71 085</u> 68 589	<u>64 267</u> 61 195	<u>73 898</u> 61 195
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>49 853</u> 47 351	<u>54 666</u> 52 800	<u>54 666</u> 52 800	<u>49 642</u> 47 351	<u>56 739</u> 47 351
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>90 721</u> 85 687	<u>100 690</u> 96 973	<u>100 690</u> 96 973	<u>90 284</u> 85 687	<u>104 984</u> 85 687
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>75 730</u> 71 829	<u>83 293</u> 80 392	<u>83 293</u> 80 392	<u>75 399</u> 71 829	<u>86 551</u> 71 829
225-105-0113	62	.	1	3100	<u>99 543</u> 94 131	<u>110 200</u> 106 196	<u>110 200</u> 106 196	<u>99 076</u> 94 131	<u>114 790</u> 94 131
225-105-0115	63	.	1	2300	<u>72 607</u> 68 606	<u>80 513</u> 77 558	<u>80 513</u> 77 558	<u>72 260</u> 68 606	<u>83 919</u> 68 606
225-105-0200	30 13015-2012	.							
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>49 752</u> 47 114	<u>54 908</u> 52 952	<u>54 908</u> 52 952	<u>49 526</u> 47 114	<u>57 129</u> 47 114

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>70 482</u> 66 643	<u>78 045</u> 75 205	<u>78 045</u> 75 205	<u>70 150</u> 66 643	<u>81 302</u> 66 643
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>86 802</u> 82 360	<u>95 396</u> 92 090	<u>95 396</u> 92 090	<u>86 425</u> 82 360	<u>99 097</u> 82 360
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>132 412</u> 125 654	<u>145 475</u> 140 444	<u>145 475</u> 140 444	<u>131 839</u> 125 654	<u>151 101</u> 125 654
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>169 148</u> 160 317	<u>186 336</u> 179 777	<u>186 336</u> 179 777	<u>168 394</u> 160 317	<u>193 739</u> 160 317

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>65 563</u> 61 195	<u>73 031</u> 69 782	<u>71 378</u> 61 195	<u>67 328</u> 61 195	<u>68 528</u> 61 195

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>50 597</u> 47 351	<u>56 099</u> 53 678	<u>54 881</u> 47 351	<u>51 897</u> 47 351	<u>52 782</u> 47 351
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>92 262</u> 85 687	<u>103 659</u> 98 794	<u>101 136</u> 85 687	<u>94 956</u> 85 687	<u>96 787</u> 85 687
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>76 899</u> 71 829	<u>85 546</u> 81 773	<u>83 632</u> 71 829	<u>78 943</u> 71 829	<u>80 332</u> 71 829
225-105-0113	62	.	1	3100	<u>101 190</u> 94 131	<u>113 374</u> 108 142	<u>110 677</u> 94 131	<u>104 070</u> 94 131	<u>106 028</u> 94 131
225-105-0115	63	.	1	2300	<u>73 829</u> 68 606	<u>82 868</u> 79 001	<u>80 867</u> 68 606	<u>75 965</u> 68 606	<u>77 418</u> 68 606
225-105-0200	30 13015-2012	.							
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>50 549</u> 47 114	<u>56 444</u> 53 894	<u>55 139</u> 47 114	<u>51 942</u> 47 114	<u>52 889</u> 47 114
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>71 650</u> 66 643	<u>80 297</u> 76 586	<u>78 383</u> 66 643	<u>73 694</u> 66 643	<u>75 084</u> 66 643
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>88 130</u> 82 360	<u>97 955</u> 93 659	<u>95 781</u> 82 360	<u>90 452</u> 82 360	<u>92 031</u> 82 360

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>134 431</u> 125 654	<u>149 365</u> 142 829	<u>146 060</u> 125 654	<u>137 961</u> 125 654	<u>140 360</u> 125 654
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>171 804</u> 160 317	<u>191 455</u> 182 915	<u>187 106</u> 160 317	<u>176 449</u> 160 317	<u>179 607</u> 160 317

225-107.

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300	<u>13 766</u> 13 194	<u>14 798</u> 14 361	<u>14 798</u> 14 361	<u>13 721</u> 13 194	<u>15 242</u> 13 194
225-107-0102	19	.	1	500	<u>24 986</u> 24 007	<u>26 705</u> 25 953	<u>26 705</u> 25 953	<u>24 911</u> 24 007	<u>27 445</u> 24 007
225-107-0103	20	.	1	600	<u>31 841</u> 30 645	<u>33 904</u> 32 980	<u>33 904</u> 32 980	<u>31 751</u> 30 645	<u>34 792</u> 30 645

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>78 674</u> 75 011	<u>85 549</u> 82 795	<u>85 549</u> 82 795	<u>78 372</u> 75 011	<u>88 510</u> 75 011
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>59 871</u> 57 113	<u>65 027</u> 62 951	<u>65 027</u> 62 951	<u>59 645</u> 57 113	<u>67 248</u> 57 113
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>50 671</u> 48 296	<u>55 140</u> 53 355	<u>55 140</u> 53 355	<u>50 475</u> 48 296	<u>57 065</u> 48 296
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>44 852</u> 42 819	<u>48 634</u> 47 100	<u>48 634</u> 47 100	<u>44 686</u> 42 819	<u>50 262</u> 42 819
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>38 487</u> 36 666	<u>41 925</u> 40 558	<u>41 925</u> 40 558	<u>38 337</u> 36 666	<u>43 406</u> 36 666
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>38 050</u> 36 234	<u>41 488</u> 40 126	<u>41 488</u> 40 126	<u>37 899</u> 36 234	<u>42 968</u> 36 234
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>49 182</u> 46 824	<u>53 651</u> 51 884	<u>53 651</u> 51 884	<u>48 986</u> 46 824	<u>55 576</u> 46 824
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>59 524</u> 56 634	<u>65 024</u> 62 861	<u>65 024</u> 62 861	<u>59 282</u> 56 634	<u>67 393</u> 56 634
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>45 413</u> 43 373	<u>49 195</u> 47 654	<u>49 195</u> 47 654	<u>45 247</u> 43 373	<u>50 823</u> 43 373
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>59 395</u> 56 643	<u>64 551</u> 62 481	<u>64 551</u> 62 481	<u>59 168</u> 56 643	<u>66 772</u> 56 643
225-107-0114	11	.	1	300	<u>13 148</u> 12 582	<u>14 179</u> 13 750	<u>14 179</u> 13 750	<u>13 102</u> 12 582	<u>14 623</u> 12 582

					.	.	.	-	-
225-107-0115	12	.	1	500	<u>24 836</u> 23 859	<u>26 555</u> 25 805	<u>26 555</u> 25 805	<u>24 761</u> 23 859	<u>27 295</u> 23 859
225-107-0116	13	.	1	600	<u>30 849</u> 29 664	<u>32 912</u> 31 999	<u>32 912</u> 31 999	<u>30 759</u> 29 664	<u>33 800</u> 29 664
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>19 041</u> 18 270	<u>20 417</u> 19 826	<u>20 417</u> 19 826	<u>18 981</u> 18 270	<u>21 009</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 199</u> 13 451	<u>15 764</u> 15 105	<u>15 764</u> 15 105	<u>14 135</u> 13 451	<u>16 290</u> 13 451
225-107-0300	13015-2012	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>24 200</u> 23 496	<u>25 151</u> 24 588	<u>25 151</u> 24 588	<u>24 200</u> 23 496	<u>25 700</u> 23 496
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>28 231</u> 27 376	<u>29 420</u> 28 739	<u>29 420</u> 28 739	<u>28 231</u> 27 376	<u>30 105</u> 27 376
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>36 768</u> 35 704	<u>38 204</u> 37 351	<u>38 204</u> 37 351	<u>36 768</u> 35 704	<u>39 031</u> 35 704
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>39 514</u> 38 390	<u>41 012</u> 40 108	<u>41 012</u> 40 108	<u>39 514</u> 38 390	<u>41 875</u> 38 390
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>52 387</u> 50 687	<u>54 852</u> 53 515	<u>54 852</u> 53 515	<u>52 387</u> 50 687	<u>56 273</u> 50 687

8.04-08-2024

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>69 220</u> 67 088	<u>72 215</u> 70 524	<u>72 215</u> 70 524	<u>69 220</u> 67 088	<u>73 941</u> 67 088
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>81 771</u> 79 246	<u>85 329</u> 83 325	<u>85 329</u> 83 325	<u>81 771</u> 79 246	<u>87 378</u> 79 246
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>92 320</u> 89 451	<u>96 377</u> 94 103	<u>96 377</u> 94 103	<u>92 320</u> 89 451	<u>98 714</u> 89 451
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>112 423</u> 109 043	<u>117 104</u> 114 411	<u>117 104</u> 114 411	<u>112 423</u> 109 043	<u>119 801</u> 109 043
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>142 626</u> 138 478	<u>148 243</u> 144 919	<u>148 243</u> 144 919	<u>142 626</u> 138 478	<u>151 479</u> 138 478
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>169 079</u> 164 208	<u>175 633</u> 171 723	<u>175 633</u> 171 723	<u>169 079</u> 164 208	<u>179 408</u> 164 208

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-107-0100	20, 22,5	.							
	13015-2012								

					- -	-	-	-	-
225-107-0101	18	.	1	300	<u>13 926</u> 13 194	<u>15 105</u> 14 550	<u>14 844</u> 13 194	<u>14 205</u> 13 194	<u>14 394</u> 13 194
225-107-0102	19	.	1	500	<u>25 252</u> 24 007	<u>27 217</u> 26 267	<u>26 782</u> 24 007	<u>25 716</u> 24 007	<u>26 032</u> 24 007
225-107-0103	20	.	1	600	<u>32 160</u> 30 645	<u>34 518</u> 33 356	<u>33 996</u> 30 645	<u>32 717</u> 30 645	<u>33 096</u> 30 645
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>79 736</u> 75 011	<u>87 597</u> 84 050	<u>85 857</u> 75 011	<u>81 594</u> 75 011	<u>82 857</u> 75 011
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>60 668</u> 57 113	<u>66 563</u> 63 893	<u>65 258</u> 57 113	<u>62 061</u> 57 113	<u>63 009</u> 57 113
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>51 362</u> 48 296	<u>56 471</u> 54 171	<u>55 340</u> 48 296	<u>52 569</u> 48 296	<u>53 390</u> 48 296
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>45 437</u> 42 819	<u>49 760</u> 47 790	<u>48 803</u> 42 819	<u>46 458</u> 42 819	<u>47 153</u> 42 819
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>39 019</u> 36 666	<u>42 949</u> 41 186	<u>42 079</u> 36 666	<u>39 948</u> 36 666	<u>40 579</u> 36 666
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>38 581</u> 36 234	<u>42 512</u> 40 754	<u>41 642</u> 36 234	<u>39 510</u> 36 234	<u>40 142</u> 36 234
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>49 872</u> 46 824	<u>54 982</u> 52 700	<u>53 851</u> 46 824	<u>51 080</u> 46 824	<u>51 901</u> 46 824
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>60 374</u> 56 634	<u>66 662</u> 63 865	<u>65 270</u> 56 634	<u>61 860</u> 56 634	<u>62 871</u> 56 634

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>45 998</u> 43 373	<u>50 321</u> 48 345	<u>49 364</u> 43 373	<u>47 020</u> 43 373	<u>47 714</u> 43 373
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>60 192</u> 56 643	<u>66 087</u> 63 422	<u>64 782</u> 56 643	<u>61 585</u> 56 643	<u>62 532</u> 56 643
225-107-0114	11	.	1	300	<u>13 307</u> 12 582	<u>14 486</u> 13 938	<u>14 225</u> 12 582	<u>13 586</u> 12 582	<u>13 775</u> 12 582
225-107-0115	12	.	1	500	<u>25 102</u> 23 859	<u>27 067</u> 26 119	<u>26 632</u> 23 859	<u>25 566</u> 23 859	<u>25 882</u> 23 859
225-107-0116	13	.	1	600	<u>31 168</u> 29 664	<u>33 526</u> 32 376	<u>33 004</u> 29 664	<u>31 725</u> 29 664	<u>32 104</u> 29 664
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>19 254</u> 18 270	<u>20 826</u> 20 078	<u>20 478</u> 18 270	<u>19 626</u> 18 270	<u>19 878</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 425</u> 13 451	<u>16 096</u> 15 372	<u>15 726</u> 13 451	<u>14 820</u> 13 451	<u>15 088</u> 13 451
225-107-0300	13015-2012 ,	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>24 362</u> 23 496	<u>25 476</u> 23 496	<u>25 295</u> 23 496	<u>24 645</u> 23 496	<u>24 838</u> 23 496
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>28 433</u> 27 376	<u>29 825</u> 27 376	<u>29 599</u> 27 376	<u>28 787</u> 27 376	<u>29 028</u> 27 376

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>37 013</u> 35 704	<u>38 693</u> 35 704	<u>38 420</u> 35 704	<u>37 440</u> 35 704	<u>37 731</u> 35 704
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>39 769</u> 38 390	<u>41 523</u> 38 390	<u>41 238</u> 38 390	<u>40 215</u> 38 390	<u>40 518</u> 38 390
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>52 807</u> 50 687	<u>55 693</u> 50 687	<u>55 224</u> 50 687	<u>53 541</u> 50 687	<u>54 040</u> 50 687
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>69 730</u> 67 088	<u>73 237</u> 67 088	<u>72 667</u> 67 088	<u>70 621</u> 67 088	<u>71 228</u> 67 088
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>82 377</u> 79 246	<u>86 542</u> 79 246	<u>85 866</u> 79 246	<u>83 436</u> 79 246	<u>84 156</u> 79 246
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>93 011</u> 89 451	<u>97 760</u> 89 451	<u>96 989</u> 89 451	<u>94 218</u> 89 451	<u>95 039</u> 89 451
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>113 220</u> 109 043	<u>118 700</u> 109 043	<u>117 811</u> 109 043	<u>114 614</u> 109 043	<u>115 561</u> 109 043
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>143 582</u> 138 478	<u>150 158</u> 138 478	<u>149 091</u> 138 478	<u>145 254</u> 138 478	<u>146 391</u> 138 478
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>170 195</u> 164 208	<u>177 867</u> 164 208	<u>176 622</u> 164 208	<u>172 146</u> 164 208	<u>173 472</u> 164 208

225-108.

					.	.	.	-	-
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>113 233</u> 108 475	<u>122 434</u> 118 205	<u>122 434</u> 118 205	<u>112 855</u> 108 475	<u>125 538</u> 108 475

					-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>114 562</u> 108 475	<u>124 386</u> 119 774	<u>122 219</u> 108 475	<u>116 886</u> 108 475	<u>118 466</u> 108 475

225-109.

					.	.	.	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>83 864</u> 79 867	<u>91 427</u> 88 429	<u>91 427</u> 88 429	<u>83 533</u> 79 867	<u>94 685</u> 79 867
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>104 393</u> 99 196	<u>114 362</u> 110 483	<u>114 362</u> 110 483	<u>103 956</u> 99 196	<u>118 656</u> 99 196
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>183 655</u> 174 379	<u>201 531</u> 194 618	<u>201 531</u> 194 618	<u>182 871</u> 174 379	<u>209 230</u> 174 379
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>92 168</u> 87 663	<u>100 762</u> 97 392	<u>100 762</u> 97 392	<u>91 791</u> 87 663	<u>104 464</u> 87 663
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>113 599</u> 108 021	<u>124 256</u> 120 086	<u>124 256</u> 120 086	<u>113 132</u> 108 021	<u>128 846</u> 108 021
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>145 944</u> 138 480	<u>160 382</u> 154 827	<u>160 382</u> 154 827	<u>145 311</u> 138 480	<u>166 601</u> 138 480
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>188 356</u> 178 752	<u>206 920</u> 199 768	<u>206 920</u> 199 768	<u>187 542</u> 178 752	<u>214 915</u> 178 752
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>138 618</u> 131 788	<u>151 682</u> 146 577	<u>151 682</u> 146 577	<u>138 045</u> 131 788	<u>157 308</u> 131 788
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>234 488</u> 222 835	<u>256 833</u> 248 133	<u>256 833</u> 248 133	<u>233 508</u> 222 835	<u>266 457</u> 222 835

					.	.	.	-	-
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>102 675</u> 97 636	<u>112 301</u> 108 533	<u>112 301</u> 108 533	<u>102 253</u> 97 636	<u>116 447</u> 97 636
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>193 075</u> 184 267				
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>60 495</u> 57 688				
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>160 609</u> 152 698	<u>175 735</u> 169 823	<u>175 735</u> 169 823	<u>159 945</u> 152 698	<u>182 249</u> 152 698
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>52 463</u> 49 657	<u>57 964</u> 55 884	<u>57 964</u> 55 884	<u>52 222</u> 49 657	<u>60 333</u> 49 657
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>91 713</u> 86 394	<u>102 370</u> 98 459	<u>102 370</u> 98 459	<u>91 245</u> 86 394	<u>106 960</u> 86 394
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>78 750</u> 74 677	<u>86 657</u> 83 628	<u>86 657</u> 83 628	<u>78 403</u> 74 677	<u>90 062</u> 74 677
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>98 960</u> 94 374	<u>107 554</u> 104 104	<u>107 554</u> 104 104	<u>98 583</u> 94 374	<u>111 256</u> 94 374
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>113 650</u> 108 207	<u>123 963</u> 119 883	<u>123 963</u> 119 883	<u>113 197</u> 108 207	<u>128 405</u> 108 207
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>140 103</u> 132 982	<u>153 854</u> 148 550	<u>153 854</u> 148 550	<u>139 500</u> 132 982	<u>159 777</u> 132 982

					· · · ·			-	-
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>177 237</u> 168 447	<u>194 082</u> 187 518	<u>194 082</u> 187 518	<u>176 499</u> 168 447	<u>201 337</u> 168 447
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>247 281</u> 236 924				

					- -	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>85 033</u> 79 867	<u>93 680</u> 89 810	<u>91 766</u> 79 867	<u>87 077</u> 79 867	<u>88 466</u> 79 867
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>105 934</u> 99 196	<u>117 331</u> 112 303	<u>114 808</u> 99 196	<u>108 628</u> 99 196	<u>110 459</u> 99 196
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>186 418</u> 174 379	<u>206 855</u> 197 882	<u>202 331</u> 174 379	<u>191 249</u> 174 379	<u>194 533</u> 174 379
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>93 496</u> 87 663	<u>103 322</u> 98 962	<u>101 147</u> 87 663	<u>95 819</u> 87 663	<u>97 397</u> 87 663

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>115 246</u> 108 021	<u>127 430</u> 122 031	<u>124 733</u> 108 021	<u>118 126</u> 108 021	<u>120 084</u> 108 021
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>148 175</u> 138 480	<u>164 682</u> 157 463	<u>161 029</u> 138 480	<u>152 077</u> 138 480	<u>154 729</u> 138 480
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>191 225</u> 178 752	<u>212 449</u> 203 158	<u>207 751</u> 178 752	<u>196 242</u> 178 752	<u>199 652</u> 178 752
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>140 637</u> 131 788	<u>155 572</u> 148 962	<u>152 266</u> 131 788	<u>144 167</u> 131 788	<u>146 567</u> 131 788
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>237 941</u> 222 835	<u>263 488</u> 252 213	<u>257 833</u> 222 835	<u>243 980</u> 222 835	<u>248 085</u> 222 835
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>104 163</u> 97 636	<u>115 168</u> 110 291	<u>112 732</u> 97 636	<u>106 764</u> 97 636	<u>108 532</u> 97 636
225-109-0111	78	.	1	6200					
225-109-0112	79	.	1	2000					
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>162 946</u> 152 698	<u>180 239</u> 172 585	<u>176 412</u> 152 698	<u>167 034</u> 152 698	<u>169 813</u> 152 698
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>53 313</u> 49 657	<u>59 602</u> 56 889	<u>58 210</u> 49 657	<u>54 800</u> 49 657	<u>55 810</u> 49 657

					- -	-	-	-	-
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>93 360</u> 86 394	<u>105 544</u> 100 405	<u>102 847</u> 86 394	<u>96 240</u> 86 394	<u>98 197</u> 86 394
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>79 972</u> 74 677	<u>89 012</u> 85 072	<u>87 011</u> 74 677	<u>82 109</u> 74 677	<u>83 561</u> 74 677
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>100 288</u> 94 374	<u>110 114</u> 105 673	<u>107 939</u> 94 374	<u>102 611</u> 94 374	<u>104 190</u> 94 374
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>115 244</u> 108 207	<u>127 034</u> 121 766	<u>124 425</u> 108 207	<u>118 031</u> 108 207	<u>119 925</u> 108 207
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>142 229</u> 132 982	<u>157 950</u> 151 061	<u>154 470</u> 132 982	<u>145 945</u> 132 982	<u>148 471</u> 132 982
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>179 841</u> 168 447	<u>199 099</u> 190 594	<u>194 836</u> 168 447	<u>184 393</u> 168 447	<u>187 487</u> 168 447
225-109-0209	77	.	1	6800					

225-2.
225-201.

					.	.	.	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>239 262</u> 228 480	<u>260 683</u> 251 132	<u>260 683</u> 251 132	<u>238 384</u> 228 480	<u>267 886</u> 228 480

					-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>242 354</u> 228 480	<u>265 228</u> 254 785	<u>260 165</u> 228 480	<u>247 761</u> 228 480	<u>251 436</u> 228 480

225-202.

					.	.	.	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>89 161</u> 85 715	<u>95 177</u> 92 526	<u>95 177</u> 92 526	<u>88 897</u> 85 715	<u>97 768</u> 85 715
225-202-0102	2	.	1	550	<u>36 173</u> 34 993	<u>38 130</u> 37 133	<u>38 130</u> 37 133	<u>36 090</u> 34 993	<u>38 878</u> 34 993
225-202-0103	3	.	1	900	<u>49 176</u> 47 364	<u>52 416</u> 50 867	<u>52 416</u> 50 867	<u>49 040</u> 47 364	<u>53 602</u> 47 364
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>76 658</u> 73 661	<u>82 166</u> 79 616	<u>82 166</u> 79 616	<u>76 428</u> 73 661	<u>84 183</u> 73 661
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>107 184</u> 103 220				
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.							
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>24 371</u> 23 626				
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>30 017</u> 29 064				
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>46 128</u> 44 714				

8.04-08-2024

					· , · , · , ·			-	-
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	·							
225-202-0506	75.180.14-9	·	1	450	<u>30 017</u> 29 064				
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	·							
225-202-0709	75.150.14-15	·	1	380	<u>28 273</u> 27 411				
225-202-0900	13015-2012	·							
225-202-0901	150.150.12-6	·	1	650	<u>47 971</u> 46 504				
225-202-0902	150.180.14-6	·	1	922	<u>59 097</u> 57 192				
225-202-0903	150.240.14-6	·	1	1233	<u>90 339</u> 87 569				
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 752</u> 142 459	<u>156 120</u> 152 012	<u>156 120</u> 152 012	<u>147 361</u> 142 459	<u>160 510</u> 142 459
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>127 059</u> 122 132	<u>135 767</u> 131 844	<u>135 767</u> 131 844	<u>126 681</u> 122 132	<u>139 384</u> 122 132

					.	.	.	-	-
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>132 734</u> 127 780	<u>141 312</u> 137 414	<u>141 312</u> 137 414	<u>132 361</u> 127 780	<u>144 912</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>137 588</u> 132 578	<u>146 262</u> 142 181	<u>146 262</u> 142 181	<u>137 214</u> 132 578	<u>149 760</u> 132 578
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>153 727</u> 148 534	<u>161 339</u> 157 080	<u>161 339</u> 157 080	<u>153 354</u> 148 534	<u>165 870</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>115 770</u> 111 001	<u>124 360</u> 120 720	<u>124 360</u> 120 720	<u>115 395</u> 111 001	<u>128 007</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>126 115</u> 121 203	<u>134 798</u> 130 940	<u>134 798</u> 130 940	<u>125 737</u> 121 203	<u>138 425</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>21 527</u> 20 951				
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>19 421</u> 18 906				
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 560</u> 9 327	<u>9 863</u> 9 669	<u>9 863</u> 9 669	<u>9 547</u> 9 327	<u>9 993</u> 9 327

8.04-08-2024

					.	.	.	-	-
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 273</u> 7 088	<u>7 524</u> 7 372	<u>7 524</u> 7 372	<u>7 262</u> 7 088	<u>7 632</u> 7 088

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>90 091</u> 85 715	<u>96 969</u> 93 625	<u>95 446</u> 85 715	<u>91 717</u> 85 715	<u>92 822</u> 85 715
225-202-0102	2	.	1	550	<u>36 465</u> 34 993	<u>38 626</u> 37 479	<u>38 148</u> 34 993	<u>36 976</u> 34 993	<u>37 323</u> 34 993
225-202-0103	3	.	1	900	<u>49 654</u> 47 364	<u>53 191</u> 51 432	<u>52 408</u> 47 364	<u>50 490</u> 47 364	<u>51 059</u> 47 364
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>77 471</u> 73 661	<u>83 485</u> 80 576	<u>82 154</u> 73 661	<u>78 893</u> 73 661	<u>79 859</u> 73 661
225-202-0105	5	.	1	2300					

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.							
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330					
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450					
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630					
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.							
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450					
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.							
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380					
225-202-0900	13015-2012	.							
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650					
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922					
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233					
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>149 130</u> 142 459	<u>158 688</u> 153 553	<u>157 069</u> 142 459	<u>151 540</u> 142 459	<u>153 178</u> 142 459

					-	-	-	-	-
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>128 390</u> 122 132	<u>138 191</u> 133 410	<u>136 059</u> 122 132	<u>130 718</u> 122 132	<u>132 301</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>134 050</u> 127 780	<u>143 777</u> 138 968	<u>141 627</u> 127 780	<u>136 350</u> 127 780	<u>137 913</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>138 902</u> 132 578	<u>148 596</u> 143 730	<u>146 477</u> 132 578	<u>141 202</u> 132 578	<u>142 765</u> 132 578
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>155 039</u> 148 534	<u>163 493</u> 158 459	<u>162 594</u> 148 534	<u>157 332</u> 148 534	<u>158 891</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>117 092</u> 111 001	<u>126 913</u> 122 288	<u>124 706</u> 111 001	<u>119 403</u> 111 001	<u>120 974</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>127 445</u> 121 203	<u>137 277</u> 132 511	<u>135 104</u> 121 203	<u>129 770</u> 121 203	<u>131 350</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190					
225-202-1206	15-8	.	1	165					

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 607</u> 9 327	<u>9 953</u> 9 725	<u>9 876</u> 9 327	<u>9 689</u> 9 327	<u>9 744</u> 9 327
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 312</u> 7 088	<u>7 599</u> 7 417	<u>7 536</u> 7 088	<u>7 380</u> 7 088	<u>7 426</u> 7 088

225-203.

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>115 773</u> 110 986	<u>124 373</u> 120 722	<u>124 373</u> 120 722	<u>115 396</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>92 015</u> 87 397	<u>112 349</u> 87 397	<u>121 655</u> 87 397	<u>91 923</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>129 920</u> 124 953	<u>138 806</u> 134 736	<u>138 806</u> 134 736	<u>129 542</u> 124 953

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>155 523</u> 150 265	<u>164 171</u> 159 998	<u>164 171</u> 159 998	<u>155 146</u> 150 265	<u>167 824</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 254</u> 65 083	<u>89 588</u> 65 083	<u>98 895</u> 65 083	<u>69 162</u> 65 083	<u>81 629</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>83 870</u> 79 411	<u>104 212</u> 79 411	<u>113 522</u> 79 411	<u>83 778</u> 79 411	<u>96 250</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>144 764</u> 139 618	<u>153 405</u> 149 399	<u>153 405</u> 149 399	<u>144 386</u> 139 618	<u>157 124</u> 139 618
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>183 844</u> 178 250	<u>193 127</u> 188 661	<u>193 127</u> 188 661	<u>183 466</u> 178 250	<u>196 144</u> 178 250
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>116 458</u> 111 658	<u>125 135</u> 121 472	<u>125 135</u> 121 472	<u>116 080</u> 111 658	<u>128 778</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>126 851</u> 121 927	<u>135 502</u> 131 716	<u>135 502</u> 131 716	<u>126 473</u> 121 927	<u>139 171</u> 121 927
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>152 079</u> 146 852	<u>160 711</u> 156 624	<u>160 711</u> 156 624	<u>151 701</u> 146 852	<u>164 414</u> 146 852

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>156 299</u> 151 025	<u>164 920</u> 160 784	<u>164 920</u> 160 784	<u>155 921</u> 151 025	<u>168 625</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>196 617</u> 190 865	<u>205 208</u> 200 595	<u>205 208</u> 200 595	<u>196 239</u> 190 865	<u>208 942</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 149</u> 173 602	<u>187 793</u> 183 384	<u>187 793</u> 183 384	<u>178 771</u> 173 602	<u>191 484</u> 173 602
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>134 985</u> 130 280				
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541	<u>95 895</u> 91 290	<u>105 086</u> 101 020	<u>105 086</u> 101 020	<u>95 512</u> 91 290	<u>108 393</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 244</u> 8 957	<u>9 691</u> 9 463	<u>9 691</u> 9 463	<u>9 225</u> 8 957	<u>9 884</u> 8 957
225-203-0702	2	.	1	220	<u>16 325</u> 15 831	<u>17 081</u> 16 687	<u>17 081</u> 16 687	<u>16 292</u> 15 831	<u>17 407</u> 15 831
225-203-0703	3	.	1	350	<u>25 568</u> 24 788	<u>26 772</u> 26 150	<u>26 772</u> 26 150	<u>25 516</u> 24 788	<u>27 290</u> 24 788
225-203-0704	4	.	1	480	<u>31 311</u> 30 285	<u>32 961</u> 32 153	<u>32 961</u> 32 153	<u>31 239</u> 30 285	<u>33 672</u> 30 285

					.	.	.	-	-
225-203-0705	5	.	1	600	<u>47 318</u> 45 938	<u>49 381</u> 48 274	<u>49 381</u> 48 274	<u>47 228</u> 45 938	<u>50 269</u> 45 938
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>105 803</u> 102 842	<u>110 100</u> 107 707	<u>110 100</u> 107 707	<u>105 614</u> 102 842	<u>111 951</u> 102 842
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>152 909</u> 148 679	<u>158 993</u> 155 568	<u>158 993</u> 155 568	<u>152 642</u> 148 679	<u>161 614</u> 148 679
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>207 043</u> 200 657	<u>216 944</u> 211 866	<u>216 944</u> 211 866	<u>206 609</u> 200 657	<u>221 208</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>17 965</u> 17 424	<u>18 790</u> 18 358	<u>18 790</u> 18 358	<u>17 929</u> 17 424	<u>19 145</u> 17 424
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 009</u> 12 616	<u>13 611</u> 13 297	<u>13 611</u> 13 297	<u>12 983</u> 12 616	<u>13 870</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 701</u> 1 654	<u>1 770</u> 1 731	<u>1 770</u> 1 731	<u>1 698</u> 1 654	<u>1 799</u> 1 654
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 977</u> 2 888	<u>3 115</u> 3 043	<u>3 115</u> 3 043	<u>2 971</u> 2 888	<u>3 174</u> 2 888
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>79 155</u> 76 852	<u>82 593</u> 80 744	<u>82 593</u> 80 744	<u>79 005</u> 76 852	<u>84 074</u> 76 852

					-	-	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>117 101</u> 110 986	<u>126 934</u> 122 292	<u>124 755</u> 110 986	<u>119 425</u> 110 986	<u>121 004</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>93 788</u> 87 397	<u>102 676</u> 87 397	<u>101 326</u> 87 397	<u>98 201</u> 87 397	<u>97 500</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>131 254</u> 124 953	<u>141 135</u> 136 314	<u>138 935</u> 124 953	<u>133 585</u> 124 953	<u>135 170</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>156 852</u> 150 265	<u>166 680</u> 161 568	<u>164 505</u> 150 265	<u>159 175</u> 150 265	<u>160 754</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>71 027</u> 65 083	<u>79 915</u> 65 083	<u>78 565</u> 65 083	<u>75 440</u> 65 083	<u>74 739</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2502	<u>85 644</u> 79 411	<u>94 535</u> 79 411	<u>93 185</u> 79 411	<u>90 059</u> 79 411	<u>89 357</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2513	<u>146 100</u> 139 618	<u>155 978</u> 150 977	<u>153 790</u> 139 618	<u>148 434</u> 139 618	<u>150 021</u> 139 618

					-	-	-	-	-
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>185 172</u> 178 250	<u>195 798</u> 190 340	<u>192 826</u> 178 250	<u>187 496</u> 178 250	<u>189 075</u> 178 250
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>117 789</u> 111 658	<u>127 711</u> 123 055	<u>125 455</u> 111 658	<u>120 116</u> 111 658	<u>121 698</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>128 182</u> 121 927	<u>138 073</u> 133 295	<u>135 848</u> 121 927	<u>130 509</u> 121 927	<u>132 091</u> 121 927
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>153 411</u> 146 852	<u>163 281</u> 158 200	<u>161 086</u> 146 852	<u>155 741</u> 146 852	<u>157 325</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>157 631</u> 151 025	<u>167 487</u> 162 358	<u>165 300</u> 151 025	<u>159 959</u> 151 025	<u>161 541</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>197 949</u> 190 865	<u>207 770</u> 202 164	<u>205 618</u> 190 865	<u>200 277</u> 190 865	<u>201 859</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>180 482</u> 173 602	<u>190 364</u> 184 962	<u>188 157</u> 173 602	<u>182 812</u> 173 602	<u>184 395</u> 173 602
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542					
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>97 245</u> 91 290	<u>107 045</u> 102 589	<u>105 022</u> 91 290	<u>99 606</u> 91 290	<u>101 211</u> 91 290

					-	-	-	-	-
					-				
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 313</u> 8 957	<u>9 824</u> 9 545	<u>9 711</u> 8 957	<u>9 434</u> 8 957	<u>9 516</u> 8 957
225-203-0702	2	.	1	220	<u>16 442</u> 15 831	<u>17 307</u> 16 826	<u>17 115</u> 15 831	<u>16 646</u> 15 831	<u>16 785</u> 15 831
225-203-0703	3	.	1	350	<u>25 754</u> 24 788	<u>27 130</u> 26 369	<u>26 825</u> 24 788	<u>26 080</u> 24 788	<u>26 301</u> 24 788
225-203-0704	4	.	1	480	<u>31 566</u> 30 285	<u>33 453</u> 32 454	<u>33 035</u> 30 285	<u>32 012</u> 30 285	<u>32 315</u> 30 285
225-203-0705	5	.	1	600	<u>47 637</u> 45 938	<u>49 995</u> 48 650	<u>49 473</u> 45 938	<u>48 195</u> 45 938	<u>48 574</u> 45 938
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>106 467</u> 102 842	<u>111 380</u> 108 492	<u>110 292</u> 102 842	<u>107 628</u> 102 842	<u>108 418</u> 102 842
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>153 849</u> 148 679	<u>160 806</u> 156 679	<u>159 266</u> 148 679	<u>155 493</u> 148 679	<u>156 611</u> 148 679
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>208 574</u> 200 657	<u>219 893</u> 213 674	<u>217 387</u> 200 657	<u>211 249</u> 200 657	<u>213 068</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>18 092</u> 17 424	<u>19 036</u> 18 509	<u>18 827</u> 17 424	<u>18 315</u> 17 424	<u>18 467</u> 17 424
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 102</u> 12 616	<u>13 790</u> 13 407	<u>13 638</u> 12 616	<u>13 265</u> 12 616	<u>13 375</u> 12 616

					-	-	-	-	-
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 712</u> 1 654	<u>1 790</u> 1 744	<u>1 773</u> 1 654	<u>1 730</u> 1 654	<u>1 743</u> 1 654
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 999</u> 2 888	<u>3 156</u> 3 068	<u>3 121</u> 2 888	<u>3 036</u> 2 888	<u>3 061</u> 2 888
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>79 687</u> 76 852	<u>83 617</u> 81 371	<u>82 747</u> 76 852	<u>80 616</u> 76 852	<u>81 247</u> 76 852

225-204.

					.	.	.	-	-
225-204-0100	13015-2012		
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>285 002</u> 277 389				
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>307 312</u> 298 857				

					· · · ·			-	-
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>234 911</u> 227 875				
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>916 189</u> 892 959				
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 060 593</u> 1 033 722				
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 725 340</u> 1 682 924				
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 761 579</u> 1 717 642				
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>205 234</u> 199 995				
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>134 702</u> 130 117				
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>206 694</u> 200 697				
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>184 085</u> 178 126				
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>237 137</u> 230 139				
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>320 645</u> 311 603				

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>369 256</u> 359 261				
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>325 027</u> 315 025				
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>339 859</u> 329 566				
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>447 151</u> 433 685				
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>448 308</u> 434 981				
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>548 405</u> 532 225				
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>753 184</u> 732 989				
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>577 847</u> 561 090				
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>334 567</u> 324 524				
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>483 765</u> 469 217				
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>980 557</u> 955 255				

					· · · ·			-	-
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>202 987</u> 197 062				
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>190 662</u> 185 320				
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>141 721</u> 136 593				
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>138 926</u> 134 177				
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>182 503</u> 176 252				
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>275 049</u> 267 307				
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>355 881</u> 345 258				
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>477 412</u> 462 988				
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>968 452</u> 943 995				
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>277 933</u> 269 535				
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>207 485</u> 201 651				

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>251 905</u> 244 730				
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>533 117</u> 520 460				
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>366 492</u> 357 281				
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>401 480</u> 391 178				
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>306 382</u> 297 580				
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>346 884</u> 337 328				
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 096 394</u> 1 069 833				
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>289 925</u> 281 850				
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>395 708</u> 384 507				
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>278 977</u> 270 064				
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>301 217</u> 291 686				

					· · · ·			-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>314 984</u> 305 183				
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>350 138</u> 338 210				
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>375 072</u> 362 655				
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>359 098</u> 347 520				
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>346 090</u> 334 768				
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>253 788</u> 245 369				
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>202 550</u> 197 218				
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>224 764</u> 218 753				
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>273 154</u> 265 854				
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>375 220</u> 364 841				

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>383 954</u> 373 404				
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>428 572</u> 416 727				
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>437 308</u> 425 291				
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>516 199</u> 501 987				
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>584 187</u> 567 726				
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>591 123</u> 574 526				
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>367 525</u> 357 662				
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>466 157</u> 453 752				
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>500 454</u> 486 875				
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>590 313</u> 574 526				
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>678 564</u> 661 046				

					· · · ·			-	-
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>643 684</u> 627 798				
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>690 440</u> 673 136				
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>619 602</u> 603 241				
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>709 968</u> 692 783				
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>667 773</u> 649 334				
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>818 885</u> 796 429				
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>879 034</u> 856 250				
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 042 306</u> 1 015 308				
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>917 442</u> 893 904				
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 174 487</u> 1 144 897				
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>791 946</u> 769 857				

8.04-08-2024

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>965 269</u> 940 753				
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 050 078</u> 1 022 360				
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 133 162</u> 1 105 354				
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 071 658</u> 1 043 518				
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>946 129</u> 921 989				
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 202 685</u> 1 171 975				
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>49 182</u> 47 611				
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>47 738</u> 45 807	<u>51 729</u> 50 005	<u>51 729</u> 50 005	<u>47 587</u> 45 807	<u>52 657</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>68 179</u> 65 767	<u>72 686</u> 70 520	<u>72 686</u> 70 520	<u>68 002</u> 65 767	<u>73 958</u> 65 767
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>78 813</u> 76 343	<u>83 129</u> 80 894	<u>83 129</u> 80 894	<u>78 644</u> 76 343	<u>84 347</u> 76 343

					· · · ·			-	-
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>78 879</u> 76 408	<u>83 020</u> 80 787	<u>83 020</u> 80 787	<u>78 710</u> 76 408	<u>84 413</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352				
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>69 605</u> 67 688	<u>72 453</u> 70 802	<u>72 453</u> 70 802	<u>69 485</u> 67 688	<u>73 540</u> 67 688
225-204-0602	2	.	1	675	<u>57 424</u> 55 821	<u>59 826</u> 58 449	<u>59 826</u> 58 449	<u>57 322</u> 55 821	<u>60 744</u> 55 821
225-204-0603	3	.	1	550	<u>48 433</u> 47 108	<u>50 390</u> 49 248	<u>50 390</u> 49 248	<u>48 350</u> 47 108	<u>51 138</u> 47 108
225-204-0604	4	.	1	475	<u>42 197</u> 41 049	<u>43 888</u> 42 897	<u>43 888</u> 42 897	<u>42 126</u> 41 049	<u>44 534</u> 41 049

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-204-0605	5	.	1	400	<u>33 228</u> 32 288	<u>34 651</u> 33 844	<u>34 651</u> 33 844	<u>33 167</u> 32 288	<u>35 195</u> 32 288
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>35 529</u> 34 562	<u>36 953</u> 36 119	<u>36 953</u> 36 119	<u>35 469</u> 34 562	<u>37 497</u> 34 562
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 197</u> 18 560	<u>20 228</u> 19 727	<u>20 228</u> 19 727	<u>19 152</u> 18 560	<u>20 672</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0801	30	.	1	150	<u>16 649</u> 16 246	<u>17 164</u> 16 830	<u>17 164</u> 16 830	<u>16 626</u> 16 246	<u>17 386</u> 16 246
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>27 473</u> 26 929	<u>28 023</u> 27 551	<u>28 023</u> 27 551	<u>27 449</u> 26 929	<u>28 260</u> 26 929
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>32 460</u> 31 734	<u>33 320</u> 32 707	<u>33 320</u> 32 707	<u>32 422</u> 31 734	<u>33 690</u> 31 734
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>37 983</u> 37 191	<u>38 842</u> 38 164	<u>38 842</u> 38 164	<u>37 945</u> 37 191	<u>39 212</u> 37 191
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>49 264</u> 48 229	<u>50 399</u> 49 514	<u>50 399</u> 49 514	<u>49 214</u> 48 229	<u>50 887</u> 48 229
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>57 689</u> 56 554	<u>58 823</u> 57 839	<u>58 823</u> 57 839	<u>57 639</u> 56 554	<u>59 312</u> 56 554
225-204-0807	45	.	1	510	<u>94 539</u> 92 721	<u>96 292</u> 94 706	<u>96 292</u> 94 706	<u>94 462</u> 92 721	<u>97 047</u> 92 721

					· · · ·			-	-
225-204-0808	-60	·	1	680	<u>125 902</u> 123 481	<u>128 240</u> 126 128	<u>128 240</u> 126 128	<u>125 800</u> 123 481	<u>129 247</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012	·							
225-204-0901	1-1	·	1	500	<u>46 947</u> 45 708	<u>48 666</u> 47 654	<u>48 666</u> 47 654	<u>46 872</u> 45 708	<u>49 406</u> 45 708
225-204-0903	1-2	·	1	700	<u>60 097</u> 58 429	<u>62 503</u> 61 153	<u>62 503</u> 61 153	<u>59 991</u> 58 429	<u>63 540</u> 58 429
225-204-0906	2-1	·	1	1625	<u>105 841</u> 102 368	<u>111 427</u> 108 692	<u>111 427</u> 108 692	<u>105 596</u> 102 368	<u>113 833</u> 102 368
225-204-0907	2-2	·	1	1625	<u>143 262</u> 139 345	<u>148 848</u> 145 669	<u>148 848</u> 145 669	<u>143 016</u> 139 345	<u>151 254</u> 139 345
225-204-0909	3-1	·	1	2800	<u>176 374</u> 170 461	<u>186 000</u> 181 358	<u>186 000</u> 181 358	<u>175 952</u> 170 461	<u>190 145</u> 170 461
225-204-0910	3-2	·	1	3600	<u>269 346</u> 261 238	<u>281 722</u> 275 249	<u>281 722</u> 275 249	<u>268 803</u> 261 238	<u>287 052</u> 261 238
225-204-1000	13015-2012 -	·							
225-204-1001	3	·	1	110	<u>8 115</u> 7 869	<u>8 493</u> 8 297	<u>8 493</u> 8 297	<u>8 099</u> 7 869	<u>8 656</u> 7 869
225-204-1006	3-	·	1	1750	<u>243 437</u> 237 247				

					.	.	.	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>20 459</u> 19 807	<u>21 491</u> 20 975	<u>21 491</u> 20 975	<u>20 414</u> 19 807	<u>21 935</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012	.							
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 327</u> 6 196	<u>6 468</u> 6 356	<u>6 468</u> 6 356	<u>6 321</u> 6 196	<u>6 529</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012	.							
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>79 617</u> 76 489	<u>85 118</u> 82 716	<u>85 118</u> 82 716	<u>79 376</u> 76 489	<u>87 487</u> 76 489
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>130 207</u> 125 387	<u>138 457</u> 134 727	<u>138 457</u> 134 727	<u>129 845</u> 125 387	<u>142 011</u> 125 387
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>185 073</u> 178 238	<u>196 761</u> 191 470	<u>196 761</u> 191 470	<u>184 560</u> 178 238	<u>201 795</u> 178 238
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>69 529</u> 67 476	<u>72 623</u> 70 979	<u>72 623</u> 70 979	<u>69 393</u> 67 476	<u>73 955</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>297 781</u> 290 168				
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>161 991</u> 157 080	<u>169 519</u> 165 604	<u>169 519</u> 165 604	<u>161 660</u> 157 080	<u>172 762</u> 157 080
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>305 074</u> 298 467	<u>312 602</u> 306 990	<u>312 602</u> 306 990	<u>304 744</u> 298 467	<u>315 845</u> 298 467

					· · · ·			-	-
225-204-1307	35-15	·	1	3280	<u>469 377</u> 459 334	<u>480 653</u> 472 100	<u>480 653</u> 472 100	<u>468 882</u> 459 334	<u>485 509</u> 459 334
225-204-1309	35-10	·	1	2200	<u>174 363</u> 169 292	<u>181 926</u> 177 854	<u>181 926</u> 177 854	<u>174 031</u> 169 292	<u>185 183</u> 169 292
225-204-1310	35-15	·	1	3275	<u>316 728</u> 308 502	<u>327 986</u> 321 248	<u>327 986</u> 321 248	<u>316 234</u> 308 502	<u>332 835</u> 308 502
225-204-1313	32.9	·	1	725	<u>64 423</u> 62 670	<u>66 916</u> 65 491	<u>66 916</u> 65 491	<u>64 314</u> 62 670	<u>67 989</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1	·	1	725	<u>63 826</u> 62 079	<u>66 318</u> 64 901	<u>66 318</u> 64 901	<u>63 717</u> 62 079	<u>67 392</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2	·	1	725	<u>54 550</u> 52 913	<u>57 042</u> 55 735	<u>57 042</u> 55 735	<u>54 441</u> 52 913	<u>58 116</u> 52 913
225-204-1400	13015-2012	·							
225-204-1401	1.6	·	1	300	<u>62 850</u> 61 696	<u>63 882</u> 62 863	<u>63 882</u> 62 863	<u>62 805</u> 61 696	<u>64 326</u> 61 696
225-204-1402	2.8	·	1	800	<u>106 302</u> 103 949	<u>109 052</u> 107 063	<u>109 052</u> 107 063	<u>106 181</u> 103 949	<u>110 236</u> 103 949
225-204-1403	4.4	·	1	1200	<u>130 184</u> 127 003	<u>134 310</u> 131 673	<u>134 310</u> 131 673	<u>130 003</u> 127 003	<u>136 086</u> 127 003
225-204-1404	6.0	·	1	1600	<u>188 639</u> 184 218	<u>194 139</u> 190 445	<u>194 139</u> 190 445	<u>188 397</u> 184 218	<u>196 508</u> 184 218

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>262 620</u> 256 366	<u>270 526</u> 265 318	<u>270 526</u> 265 318	<u>262 273</u> 256 366	<u>273 932</u> 256 366
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>158 763</u> 153 382				
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1504	5	.	1	500	<u>83 616</u> 81 942	<u>85 335</u> 83 888	<u>85 335</u> 83 888	<u>83 541</u> 81 942	<u>86 075</u> 81 942
225-204-1505	6	.	1	760	<u>125 759</u> 123 230	<u>128 372</u> 126 188	<u>128 372</u> 126 188	<u>125 644</u> 123 230	<u>129 497</u> 123 230
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 365</u> 27 715	<u>29 156</u> 28 610	<u>29 156</u> 28 610	<u>28 331</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>28 365</u> 27 715	<u>29 156</u> 28 610	<u>29 156</u> 28 610	<u>28 331</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>244 751</u> 238 300	<u>253 689</u> 248 419	<u>253 689</u> 248 419	<u>244 359</u> 238 300	<u>257 539</u> 238 300
225-204-1512	1	.	1	500	<u>61 148</u> 59 740	<u>62 867</u> 61 686	<u>62 867</u> 61 686	<u>61 072</u> 59 740	<u>63 607</u> 59 740
225-204-1513	3,0	.	1	500	<u>107 887</u> 105 366				
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>90 759</u> 89 000	<u>92 478</u> 90 946	<u>92 478</u> 90 946	<u>90 683</u> 89 000	<u>93 218</u> 89 000

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>141 469</u> 138 754	<u>144 082</u> 141 712	<u>144 082</u> 141 712	<u>141 355</u> 138 754	<u>145 207</u> 138 754
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>23 065</u> 22 519	<u>23 753</u> 23 297	<u>23 753</u> 23 297	<u>23 035</u> 22 519	<u>24 049</u> 22 519

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					
225-204-0103	2- -	.	1	3000					
225-204-0106	5-	.	1	6500					
225-204-0107	5-	.	1	7500					
225-204-0108	1-	.	1	10600					

					-	-	-	-	-
225-204-0109	2-	.	1	11600					
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400					
225-204-0114	2-0	.	1	2400					
225-204-0115	3-2	.	1	2900					
225-204-0116	3-0	.	1	2900					
225-204-0117	4-2	.	1	3400					
225-204-0118	4-4	.	1	3400					
225-204-0120	5-2	.	1	4480					
225-204-0121	5-4	.	1	4480					
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600					
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700					
225-204-0126	6-4	.	1	6700					
225-204-0129	3-	.	1	4300					

					-	-	-	-	-
225-204-0131	5-	.	1	6250					
225-204-0132	5-	.	1	7500					
225-204-0150	2-05	.	1	2400					
225-204-0151	2-05	.	1	1980					
225-204-0152	3-05	.	1	2900					
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750					
225-204-0176	-2	.	1	3640					
225-204-0178	-4	.	1	2180					
225-204-0179	-5	.	1	2760					
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					

					-	-	-	-	-
225-204-0182	18.18	.	1	3000					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					
225-204-0188	3- -	.	1	4250					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250					
225-204-0192	5- -	.	1	6250					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					

					-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>48 270</u> 45 807	<u>52 200</u> 50 327	<u>51 045</u> 47 889	<u>49 199</u> 45 807	<u>49 830</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>68 803</u> 65 767	<u>73 421</u> 71 077	<u>72 231</u> 66 990	<u>69 895</u> 65 767	<u>70 637</u> 65 767
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>79 411</u> 76 343	<u>83 833</u> 81 428	<u>82 694</u> 77 515	<u>80 456</u> 76 343	<u>81 167</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>79 477</u> 76 408	<u>83 899</u> 81 493	<u>82 920</u> 76 408	<u>80 522</u> 76 408	<u>81 233</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>70 030</u> 67 688	<u>73 175</u> 71 304	<u>72 479</u> 67 688	<u>70 774</u> 67 688	<u>71 279</u> 67 688

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-204-0602	2	.	1	675	<u>57 782</u> 55 821	<u>60 435</u> 58 872	<u>59 848</u> 55 821	<u>58 409</u> 55 821	<u>58 836</u> 55 821
225-204-0603	3	.	1	550	<u>48 725</u> 47 108	<u>50 886</u> 49 593	<u>50 408</u> 47 108	<u>49 236</u> 47 108	<u>49 583</u> 47 108
225-204-0604	4	.	1	475	<u>42 450</u> 41 049	<u>44 317</u> 43 195	<u>43 903</u> 41 049	<u>42 891</u> 41 049	<u>43 191</u> 41 049
225-204-0605	5	.	1	400	<u>33 440</u> 32 288	<u>35 012</u> 34 095	<u>34 664</u> 32 288	<u>33 812</u> 32 288	<u>34 064</u> 32 288
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>35 742</u> 34 562	<u>37 314</u> 36 370	<u>36 966</u> 34 562	<u>36 113</u> 34 562	<u>36 366</u> 34 562
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 356</u> 18 560	<u>20 535</u> 19 916	<u>20 274</u> 18 560	<u>19 635</u> 18 560	<u>19 824</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0801	30	.	1	150	<u>16 728</u> 16 246	<u>17 318</u> 16 924	<u>17 187</u> 16 246	<u>16 868</u> 16 246	<u>16 962</u> 16 246
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>27 558</u> 26 929	<u>28 187</u> 27 652	<u>28 047</u> 26 929	<u>27 706</u> 26 929	<u>27 807</u> 26 929
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>32 593</u> 31 734	<u>33 575</u> 32 864	<u>33 358</u> 31 734	<u>32 825</u> 31 734	<u>32 983</u> 31 734
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>38 116</u> 37 191	<u>39 098</u> 38 321	<u>38 881</u> 37 191	<u>38 348</u> 37 191	<u>38 506</u> 37 191

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>49 439</u> 48 229	<u>50 736</u> 49 721	<u>50 449</u> 48 229	<u>49 746</u> 48 229	<u>49 954</u> 48 229
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>57 864</u> 56 554	<u>59 161</u> 58 046	<u>58 874</u> 56 554	<u>58 171</u> 56 554	<u>58 379</u> 56 554
225-204-0807	45	.	1	510	<u>94 810</u> 92 721	<u>96 814</u> 95 026	<u>96 370</u> 92 721	<u>95 283</u> 92 721	<u>95 605</u> 92 721
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>126 264</u> 123 481	<u>128 936</u> 126 555	<u>128 345</u> 123 481	<u>126 895</u> 123 481	<u>127 325</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012	.							
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>47 213</u> 45 708	<u>49 178</u> 47 968	<u>48 743</u> 45 708	<u>47 677</u> 45 708	<u>47 993</u> 45 708
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>60 469</u> 58 429	<u>63 220</u> 61 592	<u>62 611</u> 58 429	<u>61 119</u> 58 429	<u>61 561</u> 58 429
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>106 704</u> 102 368	<u>113 091</u> 109 712	<u>111 677</u> 102 368	<u>108 214</u> 102 368	<u>109 240</u> 102 368
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>144 125</u> 139 345	<u>150 512</u> 146 689	<u>149 098</u> 139 345	<u>145 635</u> 139 345	<u>146 661</u> 139 345
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>177 862</u> 170 461	<u>188 866</u> 183 116	<u>186 431</u> 170 461	<u>180 463</u> 170 461	<u>182 231</u> 170 461
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>271 259</u> 261 238	<u>285 408</u> 277 509	<u>282 276</u> 261 238	<u>274 603</u> 261 238	<u>276 877</u> 261 238

					-	-	-	-	-
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 174</u> 7 869	<u>8 606</u> 8 366	<u>8 510</u> 7 869	<u>8 276</u> 7 869	<u>8 345</u> 7 869
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>20 619</u> 19 807	<u>21 798</u> 21 163	<u>21 537</u> 19 807	<u>20 897</u> 19 807	<u>21 087</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012	.							
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 349</u> 6 196	<u>6 510</u> 6 382	<u>6 475</u> 6 196	<u>6 387</u> 6 196	<u>6 413</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012	.							
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>80 467</u> 76 489	<u>86 756</u> 83 721	<u>85 364</u> 76 489	<u>81 954</u> 76 489	<u>82 964</u> 76 489
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>131 482</u> 125 387	<u>140 914</u> 136 234	<u>138 826</u> 125 387	<u>133 711</u> 125 387	<u>135 227</u> 125 387
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>186 879</u> 178 238	<u>200 242</u> 193 604	<u>197 284</u> 178 238	<u>190 038</u> 178 238	<u>192 185</u> 178 238
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>70 007</u> 67 476	<u>73 544</u> 71 544	<u>72 761</u> 67 476	<u>70 843</u> 67 476	<u>71 411</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012	.							

					-	-	-	-	-
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>163 154</u> 157 080	<u>171 761</u> 166 978	<u>169 856</u> 157 080	<u>165 189</u> 157 080	<u>166 572</u> 157 080
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>306 237</u> 298 467	<u>314 845</u> 308 365	<u>312 939</u> 298 467	<u>308 272</u> 298 467	<u>309 655</u> 298 467
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>471 120</u> 459 334	<u>484 011</u> 474 158	<u>481 157</u> 459 334	<u>474 167</u> 459 334	<u>476 238</u> 459 334
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>175 531</u> 169 292	<u>184 178</u> 179 235	<u>182 264</u> 169 292	<u>177 575</u> 169 292	<u>178 964</u> 169 292
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>318 468</u> 308 502	<u>331 339</u> 323 304	<u>328 490</u> 308 502	<u>321 510</u> 308 502	<u>323 578</u> 308 502
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>64 808</u> 62 670	<u>67 658</u> 65 946	<u>67 027</u> 62 670	<u>65 482</u> 62 670	<u>65 940</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>64 211</u> 62 079	<u>67 061</u> 65 356	<u>66 430</u> 62 079	<u>64 885</u> 62 079	<u>65 342</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>54 935</u> 52 913	<u>57 784</u> 56 190	<u>57 154</u> 52 913	<u>55 609</u> 52 913	<u>56 066</u> 52 913
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>63 010</u> 61 696	<u>64 189</u> 63 051	<u>63 928</u> 61 696	<u>63 288</u> 61 696	<u>63 478</u> 61 696

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>106 727</u> 103 949	<u>109 871</u> 107 565	<u>109 175</u> 103 949	<u>107 470</u> 103 949	<u>107 975</u> 103 949
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>130 822</u> 127 003	<u>135 538</u> 132 426	<u>134 494</u> 127 003	<u>131 937</u> 127 003	<u>132 695</u> 127 003
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>189 489</u> 184 218	<u>195 777</u> 191 449	<u>194 385</u> 184 218	<u>190 975</u> 184 218	<u>191 986</u> 184 218
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>263 842</u> 256 366	<u>272 881</u> 266 761	<u>270 880</u> 256 366	<u>265 978</u> 256 366	<u>267 431</u> 256 366
225-204-1406	10.2	.	1	2800					
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1504	5	.	1	500	<u>83 882</u> 81 942	<u>85 847</u> 84 202	<u>85 412</u> 81 942	<u>84 346</u> 81 942	<u>84 662</u> 81 942
225-204-1505	6	.	1	760	<u>126 163</u> 123 230	<u>129 150</u> 126 665	<u>128 489</u> 123 230	<u>126 869</u> 123 230	<u>127 349</u> 123 230
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 488</u> 27 715	<u>29 392</u> 28 755	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>28 488</u> 27 715	<u>29 392</u> 28 755	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>246 133</u> 238 300	<u>256 351</u> 250 051	<u>254 089</u> 238 300	<u>248 548</u> 238 300	<u>250 190</u> 238 300
225-204-1512	1	.	1	500	<u>61 413</u> 59 740	<u>63 379</u> 62 000	<u>62 944</u> 59 740	<u>61 878</u> 59 740	<u>62 194</u> 59 740

8.04-08-2024

270

					-	-	-	-	-
					-				
225-204-1513	3,0	.	1	500					
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>91 024</u> 89 000	<u>92 989</u> 91 260	<u>92 554</u> 89 000	<u>91 489</u> 89 000	<u>91 805</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>141 873</u> 138 754	<u>144 860</u> 142 189	<u>144 199</u> 138 754	<u>142 579</u> 138 754	<u>143 059</u> 138 754
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>23 172</u> 22 519	<u>23 958</u> 23 423	<u>23 784</u> 22 519	<u>23 357</u> 22 519	<u>23 484</u> 22 519

225-205.

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 019</u> 994	<u>1 055</u> 1 033	<u>1 055</u> 1 033	<u>1 018</u> 994	<u>1 069</u> 994
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 123</u> 1 092	<u>1 170</u> 1 143	<u>1 170</u> 1 143	<u>1 122</u> 1 092	<u>1 187</u> 1 092

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
					.	.	.		
225-205-0103	3	.	1	40	<u>2 961</u> 2 871	<u>3 103</u> 3 027	<u>3 103</u> 3 027	<u>2 955</u> 2 871	<u>3 157</u> 2 871
225-205-0104	4	.	1	90	<u>8 689</u> 8 463	<u>8 999</u> 8 814	<u>8 999</u> 8 814	<u>8 676</u> 8 463	<u>9 132</u> 8 463
225-205-0105	5	.	1	130	<u>13 311</u> 12 976	<u>13 758</u> 13 482	<u>13 758</u> 13 482	<u>13 292</u> 12 976	<u>13 951</u> 12 976
225-205-0106	6	.	1	180	<u>22 127</u> 21 619	<u>22 746</u> 22 319	<u>22 746</u> 22 319	<u>22 100</u> 21 619	<u>23 012</u> 21 619
225-205-0107	7	.	1	230	<u>35 847</u> 35 108	<u>36 638</u> 36 003	<u>36 638</u> 36 003	<u>35 812</u> 35 108	<u>36 978</u> 35 108
225-205-0108	8	.	1	650	<u>39 903</u> 38 543	<u>42 138</u> 41 073	<u>42 138</u> 41 073	<u>39 805</u> 38 543	<u>43 100</u> 38 543
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>62 082</u> 59 804	<u>65 967</u> 64 201	<u>65 967</u> 64 201	<u>61 912</u> 59 804	<u>67 640</u> 59 804

					-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 025</u> 994	<u>1 064</u> 1 039	<u>1 055</u> 994	<u>1 034</u> 994	<u>1 040</u> 994
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 130</u> 1 092	<u>1 181</u> 1 151	<u>1 170</u> 1 092	<u>1 142</u> 1 092	<u>1 151</u> 1 092
225-205-0103	3	.	1	40	<u>2 982</u> 2 871	<u>3 139</u> 3 052	<u>3 104</u> 2 871	<u>3 019</u> 2 871	<u>3 044</u> 2 871
225-205-0104	4	.	1	90	<u>8 737</u> 8 463	<u>9 091</u> 8 870	<u>9 013</u> 8 463	<u>8 821</u> 8 463	<u>8 878</u> 8 463
225-205-0105	5	.	1	130	<u>13 380</u> 12 976	<u>13 891</u> 13 563	<u>13 778</u> 12 976	<u>13 501</u> 12 976	<u>13 583</u> 12 976
225-205-0106	6	.	1	180	<u>22 222</u> 21 619	<u>22 930</u> 22 432	<u>22 773</u> 21 619	<u>22 390</u> 21 619	<u>22 503</u> 21 619
225-205-0107	7	.	1	230	<u>35 969</u> 35 108	<u>36 873</u> 36 148	<u>36 673</u> 35 108	<u>36 183</u> 35 108	<u>36 328</u> 35 108
225-205-0108	8	.	1	650	<u>40 249</u> 38 543	<u>42 803</u> 41 481	<u>42 238</u> 38 543	<u>40 852</u> 38 543	<u>41 263</u> 38 543
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>62 683</u> 59 804	<u>67 124</u> 64 911	<u>66 141</u> 59 804	<u>63 732</u> 59 804	<u>64 446</u> 59 804

225-207.

					.	.	.	-	-
225-207-0100	, 13015-2012	3							
225-207-0101	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>106 474</u> 101 741	<u>115 664</u> 111 471	<u>115 664</u> 111 471	<u>106 090</u> 101 741	<u>118 976</u> 101 741
225-207-0102	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2464	<u>71 849</u> 67 634	<u>80 732</u> 77 039	<u>80 732</u> 77 039	<u>71 478</u> 67 634	<u>83 968</u> 67 634

					-	-	-	-	-
225-207-0100	, 13015-2012	3							
225-207-0101	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>107 824</u> 101 741	<u>117 623</u> 113 040	<u>115 603</u> 101 741	<u>110 186</u> 101 741	<u>111 791</u> 101 741

8.04-08-2024

274

					-	-	-	-	-
				,	-				
225-207-0102	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2464	<u>73 158</u> 67 634	<u>82 626</u> 78 556	<u>80 699</u> 67 634	<u>75 447</u> 67 634	<u>77 003</u> 67 634

226.

226-1.

226-102.

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>163 753</u> 157 141				
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>206 744</u> 198 316				

					.	.	.	-	-
226-102-0400	13015-2012		
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>101 704</u> 97 807				
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>143 156</u> 136 907			<u>125 954</u> 122 494	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>330 325</u> 317 570				
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>221 431</u> 212 635				
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>93 152</u> 89 544				
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>167 352</u> 161 292				
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>116 923</u> 112 443				
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>196 332</u> 188 983				
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>269 810</u> 262 111				
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>337 465</u> 327 726				
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>278 111</u> 266 745				

					.	.	.	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>359 818</u> 345 229				
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>24 524</u> 23 597				
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>31 239</u> 30 019				
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>42 698</u> 40 970				
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>70 266</u> 67 268				
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>95 369</u> 91 312				
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>144 895</u> 138 814				
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>175 094</u> 167 610				
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>199 321</u> 191 971				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>123 211</u> 118 342	<u>131 807</u> 128 072	<u>131 807</u> 128 072	<u>122 835</u> 118 342	<u>135 493</u> 118 342

8.04-08-2024

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
					.	.	.		
226-102-0602	21924.0-84 30	3	1	2484	<u>126 313</u> 121 424	<u>134 921</u> 131 160	<u>134 921</u> 131 160	<u>125 938</u> 121 424	<u>138 530</u> 121 424
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 313</u> 2 217	<u>2 491</u> 2 412	<u>2 491</u> 2 412	<u>2 305</u> 2 217	<u>2 559</u> 2 217
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 860</u> 8 468	<u>9 607</u> 9 285	<u>9 607</u> 9 285	<u>8 828</u> 8 468	<u>9 892</u> 8 468

					-	-	-	-	-
				,	-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					
226-102-0300	25912-2015	.							

					-	-	-	-	-
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>127 637</u> 122 494		<u>129 620</u> 122 494	<u>128 420</u> 122 494	<u>128 151</u> 122 494
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0404	2-6	.	1	5500					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					

					-	-	-	-	-
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>124 538</u> 118 342	<u>134 366</u> 129 641	<u>132 180</u> 118 342	<u>126 858</u> 118 342	<u>128 435</u> 118 342
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>127 632</u> 121 424	<u>137 475</u> 132 730	<u>135 234</u> 121 424	<u>129 940</u> 121 424	<u>131 509</u> 121 424
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 339</u> 2 217	<u>2 536</u> 2 443	<u>2 492</u> 2 217	<u>2 386</u> 2 217	<u>2 417</u> 2 217

8.04-08-2024

280

					-	-	-	-	-
				,	-				
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 971</u> 8 468	<u>9 796</u> 9 417	<u>9 614</u> 8 468	<u>9 166</u> 8 468	<u>9 299</u> 8 468

226-103. ,

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
226-103-1100	13015-2012	.							
226-103-1108	2	.	1	600	<u>15 351</u> 14 564				
226-103-1109	3	.	1	700	<u>17 810</u> 16 894				
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 630</u> 12 950	<u>14 982</u> 14 429	<u>14 982</u> 14 429	<u>13 573</u> 12 950	<u>15 499</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 613</u> 13 962	<u>15 816</u> 15 324	<u>15 816</u> 15 324	<u>14 560</u> 13 962	<u>16 334</u> 13 962

					· · · ·			-	-
226-103-1404	-1-20-50	·	1	240	<u>9 113</u> 8 678	<u>9 968</u> 9 612	<u>9 968</u> 9 612	<u>9 077</u> 8 678	<u>10 294</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50	·	1	220	<u>7 193</u> 6 807	<u>8 002</u> 7 663	<u>8 002</u> 7 663	<u>7 160</u> 6 807	<u>8 275</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40	·	1	90	<u>4 934</u> 4 753	<u>5 255</u> 5 103	<u>5 255</u> 5 103	<u>4 921</u> 4 753	<u>5 377</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40	·	1	80	<u>3 381</u> 3 232	<u>3 666</u> 3 544	<u>3 666</u> 3 544	<u>3 369</u> 3 232	<u>3 775</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25	·	1	60	<u>2 744</u> 2 630	<u>2 958</u> 2 863	<u>2 958</u> 2 863	<u>2 735</u> 2 630	<u>3 039</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25	·	1	50	<u>1 898</u> 1 807	<u>2 082</u> 2 002	<u>2 082</u> 2 002	<u>1 890</u> 1 807	<u>2 144</u> 1 807
226-103-1410	-5	·	1	190	<u>7 859</u> 7 506	<u>8 535</u> 8 246	<u>8 535</u> 8 246	<u>7 830</u> 7 506	<u>8 793</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012	·							
226-103-1601	450	·	1	7700	<u>318 272</u> 305 795				
226-103-1602	500	·	1	8350	<u>342 153</u> 328 680				
226-103-1603	600 -	·	1	9650	<u>430 190</u> 413 939				
226-103-1604	650 -	·	1	10300	<u>459 229</u> 441 881				

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>532 832</u> 513 515				
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>110 784</u> 106 586				
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>137 286</u> 131 653				
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>160 946</u> 154 347				
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>109 758</u> 105 581				
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>124 437</u> 119 648				
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>153 186</u> 147 266				
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>180 269</u> 173 251				
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>155 083</u> 149 191				
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>23 556</u> 22 294	<u>26 031</u> 25 096	<u>26 031</u> 25 096	<u>23 447</u> 22 294	<u>27 097</u> 22 294

8.04-08-2024

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>29 087</u> 27 432	<u>32 388</u> 31 168	<u>32 388</u> 31 168	<u>28 943</u> 27 432	<u>33 809</u> 27 432
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>43 194</u> 41 139	<u>47 079</u> 45 537	<u>47 079</u> 45 537	<u>43 024</u> 41 139	<u>48 752</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1904	B40 30- , 3100 40 160	.	1	50	<u>4 135</u> 4 018	<u>4 335</u> 4 228	<u>4 335</u> 4 228	<u>4 128</u> 4 018	<u>4 381</u> 4 018
226-103-1905	B40 58- , 5800 180 240	.	1	538	<u>35 982</u> 34 821	<u>38 129</u> 37 080	<u>38 129</u> 37 080	<u>35 901</u> 34 821	<u>38 629</u> 34 821
226-103-1906	B40 74- , 7400 180 240	.	1	690	<u>44 325</u> 42 857	<u>47 078</u> 45 754	<u>47 078</u> 45 754	<u>44 221</u> 42 857	<u>47 718</u> 42 857

					-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.							
226-103-1108	2	.	1	600					
226-103-1109	3	.	1	700					
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 832</u> 12 950	<u>15 325</u> 14 667	<u>14 995</u> 12 950	<u>14 185</u> 12 950	<u>14 425</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 799</u> 13 962	<u>16 174</u> 15 543	<u>15 870</u> 13 962	<u>15 124</u> 13 962	<u>15 345</u> 13 962
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 241</u> 8 678	<u>10 184</u> 9 762	<u>9 975</u> 8 678	<u>9 464</u> 8 678	<u>9 615</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	<u>7 310</u> 6 807	<u>8 174</u> 7 801	<u>7 983</u> 6 807	<u>7 514</u> 6 807	<u>7 653</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>4 982</u> 4 753	<u>5 336</u> 5 160	<u>5 258</u> 4 753	<u>5 066</u> 4 753	<u>5 123</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>3 424</u> 3 232	<u>3 738</u> 3 594	<u>3 669</u> 3 232	<u>3 498</u> 3 232	<u>3 549</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>2 776</u> 2 630	<u>3 012</u> 2 901	<u>2 960</u> 2 630	<u>2 832</u> 2 630	<u>2 870</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	<u>1 924</u> 1 807	<u>2 121</u> 2 033	<u>2 077</u> 1 807	<u>1 971</u> 1 807	<u>2 002</u> 1 807

					-	-	-	-	-
				,	-				
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 960</u> 7 506	<u>8 706</u> 8 365	<u>8 541</u> 7 506	<u>8 136</u> 7 506	<u>8 256</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300					

					-	-	-	-	-
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520					
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>23 938</u> 22 294	<u>26 768</u> 25 548	<u>26 142</u> 22 294	<u>24 607</u> 22 294	<u>25 062</u> 22 294
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>29 598</u> 27 432	<u>33 371</u> 31 771	<u>32 535</u> 27 432	<u>30 489</u> 27 432	<u>31 096</u> 27 432
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>43 794</u> 41 139	<u>48 235</u> 46 246	<u>47 252</u> 41 139	<u>44 844</u> 41 139	<u>45 558</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1904	B40 30- , 3100 40 160	.	1	50	<u>4 162</u> 4 018	<u>4 358</u> 4 244	<u>4 300</u> 4 122	<u>4 208</u> 4 018	<u>4 240</u> 4 018
226-103-1905	B40 58- , 5800 180 240	.	1	538	<u>36 268</u> 34 821	<u>38 383</u> 37 253	<u>37 761</u> 35 942	<u>36 768</u> 34 821	<u>37 108</u> 34 821
226-103-1906	B40 74- , 7400 180 240	.	1	690	<u>44 691</u> 42 857	<u>47 403</u> 45 976	<u>46 606</u> 44 294	<u>45 332</u> 42 857	<u>45 768</u> 42 857

226-105.

					.	.	.	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 281</u> 4 148	<u>4 502</u> 4 382	<u>4 502</u> 4 382	<u>4 272</u> 4 148	<u>4 576</u> 4 148
226-105-0102	7	.	1	320	<u>10 769</u> 10 299	<u>25 283</u> 24 631		<u>9 844</u> 8 660	

					-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 313</u> 4 148	<u>4 549</u> 4 419	<u>4 496</u> 4 148	<u>4 368</u> 4 148	<u>4 406</u> 4 148
226-105-0102	7	.	1	320	<u>11 527</u> 8 660		<u>13 509</u> 8 660	<u>12 310</u> 8 660	<u>12 041</u> 8 660

25.

251.

251-3.

251-302.

, ,

, ,

,

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787				
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867				
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930				
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>21 029</u> 18 500	<u>21 940</u> 18 500	<u>18 989</u> 18 500	<u>20 234</u> 18 500

					.	.	.	-	-
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>20 342</u> 19 732	<u>21 419</u> 20 866	<u>21 372</u> 20 821	<u>20 292</u> 19 732	<u>21 670</u> 19 732

					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					

				,	- -	-	-	-	-
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 168</u> 18 500	<u>20 058</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>19 405</u> 18 500	<u>19 557</u> 18 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>20 485</u> 19 732	<u>21 547</u> 20 952	<u>21 235</u> 20 294	<u>20 736</u> 19 732	<u>20 907</u> 19 732

255. , ,

255-1.
255-101.

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
					.	.	.		
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 649</u> 2 472	<u>2 995</u> 2 419	<u>2 995</u> 2 419	<u>2 582</u> 2 419	<u>2 993</u> 2 419
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>3 914</u> 3 650				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>10 199</u> 9 813				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 409</u> 1 325	<u>1 592</u> 1 333	<u>1 592</u> 1 333	<u>1 411</u> 1 333	<u>1 591</u> 1 333
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	<u>1 615</u> 1 519				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	<u>1 935</u> 1 817				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 619</u> 12 188				

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,637}{2\,419}$	$\frac{2\,933}{2\,419}$	$\frac{2\,885}{2\,419}$	$\frac{2\,712}{2\,419}$	$\frac{2\,764}{2\,419}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\,435}{1\,333}$	$\frac{1\,565}{1\,333}$	$\frac{1\,544}{1\,333}$	$\frac{1\,468}{1\,333}$	$\frac{1\,491}{1\,333}$
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40					
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

255-102.

					· , · , · , ·			-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	<u>6 343</u> 6 003				
255-102-0202	(60 , 17608-2017)	2	1	130	<u>8 580</u> 8 184				
255-102-0203	(60 , 17608-2017)	2	1	131	<u>10 384</u> 9 940				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>11 176</u> 10 713				
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175	<u>8 979</u> 8 511				

					· · · ·			-	-
255-102-0208	80 (17608-2017	2	1	175	<u>9 547</u> 9 065				
255-102-0209	80 (17608-2017	2	1	175	<u>11 422</u> 10 892				
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 629</u> 12 068				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>7 641</u> 7 207				
255-102-0212	100 (17608-2017	2	1	175	<u>8 149</u> 7 702				
255-102-0213	100 (17608-2017	2	1	175	<u>9 253</u> 8 778				

					· , · , · , ·			-	-
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>11 045</u> 10 524				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>8 454</u> 7 931				
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 086</u> 8 547				
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 949</u> 10 362				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>11 682</u> 11 076				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 321</u> 8 844				

					· · · ·			-	-
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175	<u>9 898</u> 9 407				
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175	<u>11 832</u> 11 291				
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 026</u> 12 454				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>7 940</u> 7 430				
255-102-0226	100 (17608-2017	2	1	225	<u>8 448</u> 7 925				
255-102-0227	100 (17608-2017	2	1	225	<u>9 552</u> 9 001				

					· , · , · , ·			-	-
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 344</u> 10 747				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 528</u> 7 097				
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>7 922</u> 7 481				
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 235</u> 9 735				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 510</u> 10 003				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 169</u> 7 653				

					· , · , · , ·			-	-
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>8 677</u> 8 149				
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 781</u> 9 225				
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 573</u> 10 970				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 627</u> 8 100				
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 135</u> 8 595				
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 240</u> 9 671				

					· , · , · , ·			-	-
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 031</u> 11 417				
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 457</u> 7 089				
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 007</u> 7 625				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 923</u> 8 518				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 206</u> 9 768				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 905</u> 7 464				

					· · · ·	·	·	-	-
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 455</u> 8 000				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 371</u> 8 893				
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 654</u> 10 143				
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 534</u> 8 009				
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 084</u> 8 545				
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 550</u> 9 973				

					· , · , · , ·			-	-
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 832</u> 11 223				
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 915</u> 7 536				
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 465</u> 8 071				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 381</u> 8 964				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 664</u> 10 214				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 363</u> 7 911				

					· · · ·	·	·	-	-
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 913</u> 8 446				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 829</u> 9 339				
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 112</u> 10 589				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 992</u> 8 455				
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 542</u> 8 991				
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 008</u> 10 420				

					· , · , · , ·			-	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 291</u> 11 670				
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 821</u> 8 357				
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 371</u> 8 893				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 287</u> 9 786				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 570</u> 11 036				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 450</u> 8 902				

					· · · ·	· · · ·			-	-
255-102-0430	17608-2017 () 100	2	1	225	<u>10 000</u> 9 438					
255-102-0431	17608-2017 () 100	2	1	225	<u>11 466</u> 10 866					
255-102-0432	17608-2017 100	2	1	225	<u>12 749</u> 12 116					
255-102-0433	17608-2017 100	2	1	225	<u>10 366</u> 9 795					
255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225	<u>10 916</u> 10 330					
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225	<u>12 382</u> 11 759					

					.	.	.	-	-
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 665</u> 13 009				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 149</u> 2 938	<u>3 630</u> 2 938	<u>3 630</u> 2 938	<u>3 134</u> 2 938	<u>3 628</u> 2 938
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 451</u> 3 232	<u>3 933</u> 3 232	<u>3 933</u> 3 232	<u>3 437</u> 3 232	<u>3 930</u> 3 232
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 696</u> 3 438	<u>4 297</u> 3 438	<u>4 297</u> 3 438	<u>3 677</u> 3 438	<u>4 294</u> 3 438
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 429</u> 4 152	<u>5 030</u> 4 152	<u>5 030</u> 4 152	<u>4 410</u> 4 152	<u>5 027</u> 4 152
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 581</u> 3 293	<u>4 303</u> 3 293	<u>4 303</u> 3 293	<u>3 559</u> 3 293	<u>4 299</u> 3 293
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 882</u> 3 586	<u>4 604</u> 3 586	<u>4 604</u> 3 586	<u>3 860</u> 3 586	<u>4 600</u> 3 586
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 544</u> 2 305			<u>2 644</u> 2 305	
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 959</u> 2 712			<u>3 059</u> 2 712	

					· · · ·			-	-	
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>3 931</u> 3 568	<u>4 893</u> 3 568	<u>4 893</u> 3 568	<u>3 902</u> 3 568	<u>4 888</u> 3 568
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 239</u> 3 869	<u>5 202</u> 3 869	<u>5 202</u> 3 869	<u>4 210</u> 3 869	<u>5 197</u> 3 869
255-102-0800	·, c 17608-2017		2							
255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>17 948</u> 17 313				
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 350</u> 17 643				
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>18 223</u> 17 580				
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 625</u> 17 911				
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 900</u> 18 179				
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 060</u> 19 241				
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 518</u> 19 688				

255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>20 910</u> 19 991				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 278</u> 17 634				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>18 680</u> 17 964				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 553</u> 17 902				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>18 955</u> 18 232				
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 230</u> 18 500				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>20 390</u> 19 563				
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>20 848</u> 20 009				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>21 240</u> 20 313				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>18 361</u> 17 714				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>18 763</u> 18 045				

255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130	<u>18 635</u> 17 982			
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>19 037</u> 18 313			
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>19 312</u> 18 580			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>20 473</u> 19 643			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>20 931</u> 20 089			
255-102-0824	Ferro Lace 120	Granit	2	1	282	<u>21 322</u> 20 393			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 974</u> 18 313			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 376</u> 18 643			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 249</u> 18 580			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 651</u> 18 911			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 926</u> 19 179			

					· , · , · , ·			-	-
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 087</u> 20 241				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 545</u> 20 688				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>21 936</u> 20 991				
255-102-0900	· , c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 117</u> 21 375				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 519</u> 21 705				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 392</u> 21 643				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 794</u> 21 973				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 069</u> 22 241				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>24 229</u> 23 304				

255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>25 604</u> 24 643			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282	<u>25 079</u> 24 054			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>22 529</u> 21 777			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>22 931</u> 22 107			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>22 804</u> 22 045			
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 206</u> 22 375			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 481</u> 22 643			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>24 642</u> 23 705			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 100</u> 24 152			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>25 491</u> 24 455			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>22 777</u> 22 018			

255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 179</u> 22 348			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 052</u> 22 286			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 454</u> 22 616			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 729</u> 22 884			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>24 889</u> 23 946			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 347</u> 24 393			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>25 738</u> 24 696			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 180</u> 22 411			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 582</u> 22 741			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 455</u> 22 679			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 857</u> 23 009			

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 132</u> 23 277			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 292</u> 24 339			
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 750</u> 24 786			
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>26 142</u> 25 089			

					.	.	.	-	-
					.	.	.		
255-102-0100	30 50 17608-2017		2						
255-102-0200	17608-2017		2						
255-102-0201	17608-2017 60		2	1	130				

					- -	-	-	-	-
255-102-0202	(17608-2017 60) ,	2	1	130					
255-102-0203	(17608-2017 60) ,	2	1	131					
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	(17608-2017 80) ,	2	1	175					
255-102-0209	(17608-2017 80) ,	2	1	175					

					- -	-	-	-	-
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , (17608-2017)	2	1	175					
255-102-0213	100 , (17608-2017)	2	1	175					
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					

					- -	-	-	-	-
255-102-0216	(17608-201760)	2	1	225					
255-102-0217	(17608-201760)	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	(17608-201780)	2	1	175					
255-102-0223	(17608-201780)	2	1	175					

				,	- -	-	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					

					- -	-	-	-	-
255-102-0230	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 (17608-2017	2	1	225					
255-102-0235	100 (17608-2017	2	1	225					

				,	- -	-	-	-	-
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					

				,	- -	-	-	-	-
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175					

					- -	-	-	-	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130					

				,	- -	-	-	-	-
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-	-
				,	-				
255-102-0420	80	2	1	175					
	17608-2017								
255-102-0421	100	2	1	225					
	17608-2017								
255-102-0422	100	2	1	225					
	, () 17608-2017								
255-102-0423	100	2	1	225					
	, () 17608-2017								
255-102-0424	100	2	1	225					
	17608-2017								
255-102-0425	80	2	1	175					
	17608-2017								

					-	-	-	-	-
				,	-				
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-	-
				,	-				
255-102-0432	100	2	1	225					
	17608-2017								
255-102-0433	100	2	1	225					
	17608-2017								
255-102-0434	100	2	1	225					
	, () 17608-2017								
255-102-0435	100	2	1	225					
	, () 17608-2017								
255-102-0436	100	2	1	225					
	17608-2017								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40	2	1	96	<u>3 201</u> 2 938	<u>3 556</u> 2 938	<u>3 499</u> 2 938	<u>3 291</u> 2 938	<u>3 353</u> 2 938
	17608-2017								

					-	-	-	-	-	
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	<u>3 503</u> 3 232	<u>3 859</u> 3 232	<u>3 801</u> 3 232	<u>3 593</u> 3 232	<u>3 655</u> 3 232
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 760</u> 3 438	<u>4 205</u> 3 438	<u>4 133</u> 3 438	<u>3 873</u> 3 438	<u>3 950</u> 3 438
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>4 493</u> 4 152	<u>4 938</u> 4 152	<u>4 866</u> 4 152	<u>4 606</u> 4 152	<u>4 683</u> 4 152
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 659</u> 3 293	<u>4 192</u> 3 293	<u>4 106</u> 3 293	<u>3 794</u> 3 293	<u>3 887</u> 3 293
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 960</u> 3 586	<u>4 493</u> 3 586	<u>4 406</u> 3 586	<u>4 095</u> 3 586	<u>4 187</u> 3 586
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>2 644</u> 2 305			<u>2 754</u> 2 305	
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 059</u> 2 712			<u>3 169</u> 2 712	
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 034</u> 3 568	<u>4 746</u> 3 568	<u>4 630</u> 3 568	<u>4 215</u> 3 568	<u>4 338</u> 3 568
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 343</u> 3 869	<u>5 054</u> 3 869	<u>4 939</u> 3 869	<u>4 524</u> 3 869	<u>4 647</u> 3 869
255-102-0800	, c 17608-2017		2							

					-	-	-	-	-
					,				
255-102-0801	Ferro	60	Granit	2	1	130			
255-102-0802	Ferro	80	Granit	2	1	175			
255-102-0803	Ferro	60	Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro	80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro	80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro	100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro	100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro	120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130			

					-	-	-	-	-
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225			

					-	-	-	-	-
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							

					-	-	-	-	-
255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282				
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				

					-	-	-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225			

					-	-	-	-	-
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282				
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282				

8.04-08-2024

332

255-103.

					， · ，· ，· ，·
255-103-0100		·			
255-103-0101	1000 350 150 ，	·	1	126	<u>9 680</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ，	·	1	63	<u>7 144</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ，	·	1	126	<u>10 493</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ，	·	1	63	<u>7 957</u> 7 777

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>5 800</u> 5 670
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>6 703</u> 6 563
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 511</u> 8 348
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>5 468</u> 5 357
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>6 372</u> 6 250
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>8 179</u> 8 036

255-105.

				,	.	,	.	,	.	,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020										
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5					<u>35 663</u> 35 218		
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5					<u>25 624</u> 25 298		

255-2.
255-201.

					· , · , · , ·	·	-	- -	-
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>10 064</u> 9 643	<u>9 872</u> 9 487	<u>10 121</u> 9 643	<u>10 128</u> 9 643	<u>10 187</u> 9 643
255-201-0104	4		1	50	<u>7 250</u> 7 051	<u>7 256</u> 7 015	<u>7 248</u> 7 051	<u>7 285</u> 7 051	
255-201-0105	5		1	40	<u>6 962</u> 6 780	<u>7 245</u> 7 015	<u>6 960</u> 6 780	<u>6 990</u> 6 780	

255-202.

					.		-	
					.			
					.			
					.			
255-202-0100	3619-2020	2						
255-202-0101	40	2	1	110	<u>16 724</u> 16 272	<u>16 720</u> 16 272	<u>16 802</u> 16 272	
255-202-0102	50	2	1	135	<u>18 972</u> 18 304	<u>19 037</u> 18 304	<u>19 045</u> 18 304	<u>19 111</u> 18 304
255-202-0103	60	2	1	162	<u>26 005</u> 25 313	<u>25 999</u> 25 313	<u>26 119</u> 25 313	

255-203.

				,	.
255-203-0100	3619-2020	2			
255-203-0101	50	2	1	135	<u>23 212</u> 22 470
255-203-0102	60	2	1	162	<u>27 855</u> 26 964
255-203-0103	80	2	1	216	<u>37 140</u> 35 952
255-203-0104	100	2	1	270	<u>46 425</u> 44 940

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					· , · , · , ·			-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297

					.	.	.	-	-
				,	.	.	.		
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,								
261-101-0378	, 22,5	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767

					· · · ·			-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	· · · 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	· · · 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764

					-	-	-	-	-
				,	-				
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514

					- -	-	-	-	-
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	937-92 , 22,5, , ,	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80) , , ;	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная