

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		18
211-4.		20
211-5.		22
211-6.		23
211-7.		24
212.	, , ,	27
212-1.		27
212-2.		111
212-3.		112
212-4.		113
212-5.		120
212-6.	,	128
213.		129
213-1.		130
213-3.	, ,	133
22.		142
221.		142
221-1.		142
222.	,	146
222-1.	, , ,	147
222-2.	,	158
222-3.	, , ,	161
225.		164

8.04-08-2024

IV

225-1.	165
225-2.	182
226.	208
226-1.	208
25.	214
251.	214
251-3.	214
255.	214
255-1.	215
26.	223
261.	223
261-1.	223

21. ,
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	.	-	-	-
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 694</u> 1 158	<u>1 694</u> 1 158	<u>1 694</u> 1 158	<u>1 694</u> 1 158	<u>1 694</u> 1 158	<u>1 694</u> 1 158

					,		
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 694</u> 1 158	<u>1 694</u> 1 158	

211-102.

				,	.
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

							-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372
211-103-0200						
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

							-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 035</u>	<u>7 117</u>	<u>7 909</u>	<u>7 019</u>	<u>4 082</u> 3 460
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 992</u>	<u>7 066</u>	<u>7 853</u>	<u>6 969</u>	<u>4 053</u> 3 436
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 949</u>	<u>7 016</u>	<u>7 796</u>	<u>6 919</u>	<u>4 024</u> 3 411
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 949</u>	<u>7 016</u>	<u>7 796</u>	<u>6 919</u>	<u>4 024</u> 3 411
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 949</u>	<u>7 016</u>	<u>7 796</u>	<u>6 919</u>	<u>4 024</u> 3 411
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 677</u>	<u>5 805</u>	<u>6 579</u>	<u>5 709</u>	<u>2 835</u> 2 260
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 468</u>	<u>5 406</u>	<u>6 170</u>	<u>5 312</u>	<u>2 480</u> 1 922
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 549</u>	<u>5 486</u>	<u>6 261</u>	<u>5 390</u>	<u>2 516</u> 1 950

							-	-	-
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 100</u>	<u>7 183</u>	<u>8 046</u>	<u>7 085</u>	<u>4 148</u> 3 524
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 057</u>	<u>7 132</u>	<u>7 988</u>	<u>7 035</u>	<u>4 119</u> 3 499
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 013</u>	<u>7 081</u>	<u>7 931</u>	<u>6 984</u>	<u>4 089</u> 3 474
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 013</u>	<u>7 081</u>	<u>7 931</u>	<u>6 984</u>	<u>4 089</u> 3 474
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 013</u>	<u>7 081</u>	<u>7 931</u>	<u>6 984</u>	<u>4 089</u> 3 474
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 736</u>	<u>5 848</u>	<u>6 692</u>	<u>5 752</u>	<u>2 878</u> 2 301
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 524</u>	<u>5 443</u>	<u>6 275</u>	<u>5 348</u>	<u>2 516</u> 1 958
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 606</u>	<u>5 523</u>	<u>6 368</u>	<u>5 428</u>	<u>2 554</u> 1 987
211-201-0300	1284-2004 400	3							

8.04-08-2024

							-	-	-
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 168</u>	<u>7 252</u>	<u>8 188</u>	<u>7 154</u>	<u>4 217</u> 3 591
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 124</u>	<u>7 200</u>	<u>8 129</u>	<u>7 103</u>	<u>4 187</u> 3 565
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 080</u>	<u>7 148</u>	<u>8 071</u>	<u>7 051</u>	<u>4 157</u> 3 540
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 080</u>	<u>7 148</u>	<u>8 071</u>	<u>7 051</u>	<u>4 157</u> 3 540
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 080</u>	<u>7 148</u>	<u>8 071</u>	<u>7 051</u>	<u>4 157</u> 3 540
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 798</u>	<u>5 892</u>	<u>6 809</u>	<u>5 797</u>	<u>2 923</u> 2 345
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 582</u>	<u>5 481</u>	<u>6 384</u>	<u>5 386</u>	<u>2 554</u> 1 995
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 665</u>	<u>5 562</u>	<u>6 478</u>	<u>5 466</u>	<u>2 592</u> 2 024
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 238</u>	<u>7 323</u>	<u>8 335</u>	<u>7 225</u>	<u>4 288</u> 3 660
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 193</u>	<u>7 270</u>	<u>8 276</u>	<u>7 173</u>	<u>4 257</u> 3 634

							-	-	-
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 149</u>	<u>7 218</u>	<u>8 216</u>	<u>7 122</u>	<u>4 227</u> 3 608
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 149</u>	<u>7 218</u>	<u>8 216</u>	<u>7 122</u>	<u>4 227</u> 3 608
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 149</u>	<u>7 218</u>	<u>8 216</u>	<u>7 122</u>	<u>4 227</u> 3 608
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 862</u>	<u>5 939</u>	<u>6 930</u>	<u>5 843</u>	<u>2 969</u> 2 390
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 643</u>	<u>5 520</u>	<u>6 497</u>	<u>5 426</u>	<u>2 594</u> 2 033
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 726</u>	<u>5 602</u>	<u>6 593</u>	<u>5 506</u>	<u>2 632</u> 2 063
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 310</u>	<u>7 397</u>	<u>8 489</u>	<u>7 299</u>	<u>4 362</u> 3 732
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 265</u>	<u>7 344</u>	<u>8 428</u>	<u>7 246</u>	<u>4 331</u> 3 705
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 220</u>	<u>7 291</u>	<u>8 367</u>	<u>7 194</u>	<u>4 300</u> 3 678
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 220</u>	<u>7 291</u>	<u>8 367</u>	<u>7 194</u>	<u>4 300</u> 3 678

8.04-08-2024

							-	-	-
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 220</u>	<u>7 291</u>	<u>8 367</u>	<u>7 194</u>	<u>4 300</u> 3 678
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 928</u>	<u>5 987</u>	<u>7 056</u>	<u>5 891</u>	<u>3 017</u> 2 437
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 705</u>	<u>5 561</u>	<u>6 614</u>	<u>5 467</u>	<u>2 635</u> 2 073
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 790</u>	<u>5 644</u>	<u>6 712</u>	<u>5 548</u>	<u>2 674</u> 2 103
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 348</u>	<u>7 435</u>	<u>8 568</u>	<u>7 337</u>	<u>4 400</u> 3 769
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 303</u>	<u>7 382</u>	<u>8 506</u>	<u>7 284</u>	<u>4 368</u> 3 742
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 257</u>	<u>7 329</u>	<u>8 445</u>	<u>7 232</u>	<u>4 337</u> 3 715
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 257</u>	<u>7 329</u>	<u>8 445</u>	<u>7 232</u>	<u>4 337</u> 3 715
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 257</u>	<u>7 329</u>	<u>8 445</u>	<u>7 232</u>	<u>4 337</u> 3 715
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 963</u>	<u>6 012</u>	<u>7 121</u>	<u>5 916</u>	<u>3 042</u> 2 461

							-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 738</u>	<u>5 583</u>	<u>6 675</u>	<u>5 488</u>	<u>2 656</u> 2 093
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 823</u>	<u>5 665</u>	<u>6 774</u>	<u>5 569</u>	<u>2 695</u> 2 124
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 535</u>	<u>7 683</u>	<u>8 749</u>	<u>7 579</u>	<u>4 540</u> 3 806
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 488</u>	<u>7 628</u>	<u>8 686</u>	<u>7 525</u>	<u>4 507</u> 3 779
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 441</u>	<u>7 573</u>	<u>8 624</u>	<u>7 470</u>	<u>4 475</u> 3 752
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 441</u>	<u>7 573</u>	<u>8 624</u>	<u>7 470</u>	<u>4 475</u> 3 752
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 441</u>	<u>7 573</u>	<u>8 624</u>	<u>7 470</u>	<u>4 475</u> 3 752
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 143</u>	<u>6 242</u>	<u>7 285</u>	<u>6 140</u>	<u>3 166</u> 2 486
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 914</u>	<u>5 806</u>	<u>6 834</u>	<u>5 706</u>	<u>2 775</u> 2 114
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 002</u>	<u>5 892</u>	<u>6 935</u>	<u>5 790</u>	<u>2 816</u> 2 146

211-201-0100	200 1284-2004	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 231</u>	<u>6 140</u> 3 409
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 187</u>	<u>6 097</u> 3 385
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 142</u>	<u>6 053</u> 3 360
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 142</u>	<u>6 053</u> 3 360
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 142</u>	<u>6 053</u> 3 360
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 869</u>	<u>5 780</u> 3 114
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 657</u>	<u>5 569</u> 2 945
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 740</u>	<u>5 652</u> 2 989
211-201-0200	300 1284-2004	3				

211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 296</u>	<u>6 205</u> 3 472
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 251</u>	<u>6 161</u> 3 447
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 206</u>	<u>6 117</u> 3 423
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 206</u>	<u>6 117</u> 3 423
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 206</u>	<u>6 117</u> 3 423
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 928</u>	<u>5 839</u> 3 171
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 713</u>	<u>5 625</u> 3 000
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 797</u>	<u>5 709</u> 3 044
211-201-0300	1284-2004 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 364</u>	<u>6 273</u> 3 538
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 318</u>	<u>6 228</u> 3 512

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 273</u>	<u>6 183</u> 3 487
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 273</u>	<u>6 183</u> 3 487
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 273</u>	<u>6 183</u> 3 487
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 990</u>	<u>5 901</u> 3 231
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 771</u>	<u>5 683</u> 3 057
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 857</u>	<u>5 768</u> 3 102
211-201-0400	1284-2004 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 434</u>	<u>6 343</u> 3 606
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 388</u>	<u>6 298</u> 3 580
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 342</u>	<u>6 252</u> 3 554
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 342</u>	<u>6 252</u> 3 554

				,		
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 342</u>	<u>6 252</u> 3 554
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 054</u>	<u>5 965</u> 3 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 832</u>	<u>5 744</u> 3 115
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 918</u>	<u>5 829</u> 3 162
211-201-0500	800 1284-2004	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 507</u>	<u>6 416</u> 3 676
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 460</u>	<u>6 370</u> 3 650
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 414</u>	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 414</u>	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 414</u>	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 120</u>	<u>6 031</u> 3 358

211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 894</u>	<u>5 807</u> 3 176
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 982</u>	<u>5 893</u> 3 224
211-201-0600	1000 1284-2004	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 544</u>	<u>6 453</u> 3 713
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 497</u>	<u>6 407</u> 3 686
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 451</u>	<u>6 361</u> 3 660
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 451</u>	<u>6 361</u> 3 660
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 451</u>	<u>6 361</u> 3 660
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 154</u>	<u>6 065</u> 3 391
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 927</u>	<u>5 839</u> 3 208
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 015</u>	<u>5 926</u> 3 255

				,		
211-201-0700	1200 1284-2004	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 742</u>	<u>6 630</u> 3 750
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 694</u>	<u>6 583</u> 3 723
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 646</u>	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 646</u>	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 646</u>	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 346</u>	<u>6 236</u> 3 425
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 114</u>	<u>6 006</u> 3 240
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 205</u>	<u>6 095</u> 3 288

211-203.

					,	.	.	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,		
211-203-0100	3344-83	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

				,		
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

				,		.
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	

211-3.
211-302.

,

					,	.
211-302-0100	32496-2013 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u>	18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u>	18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u>	18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u>	18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u>	18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u>	18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u>	18 080

				,	.
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

				,	.	.	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 243</u>	<u>6 059</u>	<u>7 202</u>	<u>5 948</u>	<u>2 692</u> 1 969
211-401-0102	¹	3	1	1500	<u>3 243</u>	<u>6 059</u>	<u>7 202</u>	<u>5 948</u>	<u>2 692</u> 1 969
211-401-0103	² : 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 176</u>				

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 328</u>	<u>5 538</u> 2 219
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 328</u>	<u>5 538</u> 2 219
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500		

211-402.

211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164	

211-403. ,

				,	.
211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

				,	.	.	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 100</u>	<u>6 059</u>	<u>7 202</u>	<u>5 948</u>	<u>2 692</u> 1 969

				,		
211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 322</u>	<u>4 202</u> 1 200

211-6.
211-601. -

				,	.	.	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 033</u>	<u>5 727</u>	<u>6 684</u>	<u>3 977</u>	<u>5 134</u>

				,		
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 124</u>	<u>4 481</u> 982

211-7.
211-701. ,

					,	.	.	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 340</u>	<u>8 743</u>	<u>10 116</u>	<u>8 643</u>	<u>4 697</u> 3 780	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 340</u>	<u>8 743</u>	<u>10 116</u>	<u>8 643</u>	<u>4 697</u> 3 780	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 340</u>	<u>8 743</u>	<u>10 116</u>	<u>8 643</u>	<u>4 697</u> 3 780	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 340</u>	<u>8 743</u>	<u>10 116</u>	<u>8 643</u>	<u>4 697</u> 3 780	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 340</u>	<u>8 743</u>	<u>10 116</u>	<u>8 643</u>	<u>4 697</u> 3 780	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 340</u>	<u>8 743</u>	<u>10 116</u>	<u>8 643</u>	<u>4 697</u> 3 780	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009					

211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 607</u>	<u>7 462</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 607</u>	<u>7 462</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 607</u>	<u>7 462</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 607</u>	<u>7 462</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 607</u>	<u>7 462</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 607</u>	<u>7 462</u>	
211-701-0300							
211-701-0302	2,5 10			1000			

211-702.

				,	.
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>3 207</u> 2 679

212. , , ,
212-1.
212-101.

				,	.	.	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 535</u> 18 868	<u>28 791</u> 19 218	<u>28 791</u> 19 218	<u>26 104</u> 19 218	<u>28 791</u> 19 218
212-101-0200	7473-2010 5	3							

							-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 575</u> 19 891	<u>29 837</u> 20 247	<u>29 837</u> 20 247	<u>27 150</u> 20 247	<u>29 837</u> 20 247
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 690</u> 20 989	<u>30 969</u> 21 362	<u>30 969</u> 21 362	<u>28 282</u> 21 362	<u>30 969</u> 21 362
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 613</u> 21 201	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>28 848</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 832</u> 21 417	<u>31 900</u> 21 798	<u>31 900</u> 21 798	<u>29 071</u> 21 798	<u>31 900</u> 21 798
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 057</u> 21 638	<u>32 128</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022	<u>29 300</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 519</u> 22 093	<u>32 599</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486	<u>29 771</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 758</u> 22 328	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>30 014</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 832</u> 21 417	<u>31 900</u> 21 798	<u>31 900</u> 21 798	<u>29 071</u> 21 798	<u>31 900</u> 21 798
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 057</u> 21 638	<u>32 128</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022	<u>29 300</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 286</u> 21 863	<u>32 361</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252	<u>29 533</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252

							-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 758</u> 22 328	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>30 014</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 002</u> 22 568	<u>33 091</u> 22 969	<u>33 091</u> 22 969	<u>30 262</u> 22 969	<u>33 091</u> 22 969
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 057</u> 21 638	<u>32 128</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022	<u>29 300</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 286</u> 21 863	<u>32 361</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252	<u>29 533</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 519</u> 22 093	<u>32 599</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486	<u>29 771</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 002</u> 22 568	<u>33 091</u> 22 969	<u>33 091</u> 22 969	<u>30 262</u> 22 969	<u>33 091</u> 22 969
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 814	<u>33 344</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219	<u>30 516</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 286</u> 21 863	<u>32 361</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252	<u>29 533</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 519</u> 22 093	<u>32 599</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486	<u>29 771</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 758</u> 22 328	<u>32 842</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725	<u>30 014</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 251</u> 22 814	<u>33 344</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219	<u>30 516</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219

							-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 506</u> 23 064	<u>33 603</u> 23 474	<u>33 603</u> 23 474	<u>30 775</u> 23 474	<u>33 603</u> 23 474
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 428</u> 21 715	<u>31 622</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004	<u>28 935</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 358</u> 21 934	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>29 507</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 585</u> 22 158	<u>32 566</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454	<u>29 738</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 817</u> 22 386	<u>32 802</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685	<u>29 973</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 296</u> 22 858	<u>33 287</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163	<u>30 458</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 543</u> 23 101	<u>33 537</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409	<u>30 709</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 585</u> 22 158	<u>32 566</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454	<u>29 738</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 817</u> 22 386	<u>32 802</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685	<u>29 973</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 054</u> 22 620	<u>33 042</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921	<u>30 213</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921

							-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 543</u> 23 101	<u>33 537</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409	<u>30 709</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 796</u> 23 349	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>30 964</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 817</u> 22 386	<u>32 802</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685	<u>29 973</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 054</u> 22 620	<u>33 042</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921	<u>30 213</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 296</u> 22 858	<u>33 287</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163	<u>30 458</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 796</u> 23 349	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>30 964</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 053</u> 23 603	<u>34 054</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918	<u>31 226</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 054</u> 22 620	<u>33 042</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921	<u>30 213</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 296</u> 22 858	<u>33 287</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163	<u>30 458</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 543</u> 23 101	<u>33 537</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409	<u>30 709</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 053</u> 23 603	<u>34 054</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918	<u>31 226</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918

							-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 317</u> 23 863	<u>34 321</u> 24 181	<u>34 321</u> 24 181	<u>31 493</u> 24 181	<u>34 321</u> 24 181
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 428</u> 21 715	<u>31 622</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004	<u>28 935</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 358</u> 21 934	<u>32 336</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227	<u>29 507</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 585</u> 22 158	<u>32 566</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454	<u>29 738</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 817</u> 22 386	<u>32 802</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685	<u>29 973</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 296</u> 22 858	<u>33 287</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163	<u>30 458</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 543</u> 23 101	<u>33 537</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409	<u>30 709</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 585</u> 22 158	<u>32 566</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454	<u>29 738</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 817</u> 22 386	<u>32 802</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685	<u>29 973</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 054</u> 22 620	<u>33 042</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921	<u>30 213</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921

							-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 543</u> 23 101	<u>33 537</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409	<u>30 709</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 796</u> 23 349	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>30 964</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 817</u> 22 386	<u>32 802</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685	<u>29 973</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 054</u> 22 620	<u>33 042</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921	<u>30 213</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 296</u> 22 858	<u>33 287</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163	<u>30 458</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 796</u> 23 349	<u>33 793</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661	<u>30 964</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 053</u> 23 603	<u>34 054</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918	<u>31 226</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 054</u> 22 620	<u>33 042</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921	<u>30 213</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 296</u> 22 858	<u>33 287</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163	<u>30 458</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 543</u> 23 101	<u>33 537</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409	<u>30 709</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 053</u> 23 603	<u>34 054</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918	<u>31 226</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918

							-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 317</u> 23 863	<u>34 321</u> 24 181	<u>34 321</u> 24 181	<u>31 493</u> 24 181	<u>34 321</u> 24 181
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 510</u> 22 780	<u>32 793</u> 23 156	<u>32 793</u> 23 156	<u>30 106</u> 23 156	<u>32 793</u> 23 156
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 451</u> 23 010	<u>33 518</u> 23 390	<u>33 518</u> 23 390	<u>30 689</u> 23 390	<u>33 518</u> 23 390
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 690</u> 23 245	<u>33 760</u> 23 629	<u>33 760</u> 23 629	<u>30 932</u> 23 629	<u>33 760</u> 23 629
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 933</u> 23 485	<u>34 008</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872	<u>31 179</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 436</u> 23 979	<u>34 519</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375	<u>31 690</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 695</u> 24 234	<u>34 782</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634	<u>31 954</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 690</u> 23 245	<u>33 760</u> 23 629	<u>33 760</u> 23 629	<u>30 932</u> 23 629	<u>33 760</u> 23 629
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 933</u> 23 485	<u>34 008</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872	<u>31 179</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 182</u> 23 730	<u>34 261</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121	<u>31 432</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121

							-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 695</u> 24 234	<u>34 782</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634	<u>31 954</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 960</u> 24 495	<u>35 051</u> 24 899	<u>35 051</u> 24 899	<u>32 223</u> 24 899	<u>35 051</u> 24 899
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 933</u> 23 485	<u>34 008</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872	<u>31 179</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 182</u> 23 730	<u>34 261</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121	<u>31 432</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 436</u> 23 979	<u>34 519</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375	<u>31 690</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 960</u> 24 495	<u>35 051</u> 24 899	<u>35 051</u> 24 899	<u>32 223</u> 24 899	<u>35 051</u> 24 899
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 230</u> 24 761	<u>35 326</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170	<u>32 498</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 182</u> 23 730	<u>34 261</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121	<u>31 432</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 436</u> 23 979	<u>34 519</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375	<u>31 690</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 695</u> 24 234	<u>34 782</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634	<u>31 954</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 230</u> 24 761	<u>35 326</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170	<u>32 498</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170

							-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 507</u> 25 033	<u>35 607</u> 25 446	<u>35 607</u> 25 446	<u>32 779</u> 25 446	<u>35 607</u> 25 446
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 230</u> 24 761	<u>35 326</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170	<u>32 498</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 507</u> 25 033	<u>35 607</u> 25 446	<u>35 607</u> 25 446	<u>32 779</u> 25 446	<u>35 607</u> 25 446
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 789</u> 25 312	<u>35 894</u> 25 729	<u>35 894</u> 25 729	<u>33 066</u> 25 729	<u>35 894</u> 25 729
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 078</u> 25 596	<u>36 188</u> 26 018	<u>36 188</u> 26 018	<u>33 360</u> 26 018	<u>36 188</u> 26 018
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 676</u> 26 184	<u>36 796</u> 26 616	<u>36 796</u> 26 616	<u>33 967</u> 26 616	<u>36 796</u> 26 616
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 269</u> 23 527	<u>33 478</u> 23 830	<u>33 478</u> 23 830	<u>30 790</u> 23 830	<u>33 478</u> 23 830
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 218</u> 23 765	<u>34 210</u> 24 071	<u>34 210</u> 24 071	<u>31 381</u> 24 071	<u>34 210</u> 24 071
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 464</u> 24 008	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>31 631</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 972</u> 24 508	<u>34 974</u> 24 823	<u>34 974</u> 24 823	<u>32 146</u> 24 823	<u>34 974</u> 24 823

							-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 235</u> 24 766	<u>35 240</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085	<u>32 411</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 218</u> 23 765	<u>34 210</u> 24 071	<u>34 210</u> 24 071	<u>31 381</u> 24 071	<u>34 210</u> 24 071
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 464</u> 24 008	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>31 631</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 716</u> 24 255	<u>34 714</u> 24 567	<u>34 714</u> 24 567	<u>31 886</u> 24 567	<u>34 714</u> 24 567
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 235</u> 24 766	<u>35 240</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085	<u>32 411</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 511</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351	<u>32 682</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 464</u> 24 008	<u>34 459</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317	<u>31 631</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 716</u> 24 255	<u>34 714</u> 24 567	<u>34 714</u> 24 567	<u>31 886</u> 24 567	<u>34 714</u> 24 567
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 972</u> 24 508	<u>34 974</u> 24 823	<u>34 974</u> 24 823	<u>32 146</u> 24 823	<u>34 974</u> 24 823
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 511</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351	<u>32 682</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 776</u> 25 298	<u>35 788</u> 25 624	<u>35 788</u> 25 624	<u>32 959</u> 25 624	<u>35 788</u> 25 624

							-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 511</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351	<u>32 682</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 776</u> 25 298	<u>35 788</u> 25 624	<u>35 788</u> 25 624	<u>32 959</u> 25 624	<u>35 788</u> 25 624
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 055</u> 25 573	<u>36 071</u> 25 903	<u>36 071</u> 25 903	<u>33 242</u> 25 903	<u>36 071</u> 25 903
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 341</u> 25 854	<u>36 360</u> 26 187	<u>36 360</u> 26 187	<u>33 531</u> 26 187	<u>36 360</u> 26 187
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 931</u> 26 435	<u>36 958</u> 26 776	<u>36 958</u> 26 776	<u>34 129</u> 26 776	<u>36 958</u> 26 776
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 327</u> 24 569	<u>34 385</u> 24 723	<u>34 385</u> 24 723	<u>31 698</u> 24 723	<u>34 385</u> 24 723
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 817	<u>35 126</u> 24 973	<u>35 126</u> 24 973	<u>32 298</u> 24 973	<u>35 126</u> 24 973
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>35 385</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228	<u>32 556</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 075</u> 25 593	<u>35 919</u> 25 753	<u>35 919</u> 25 753	<u>33 090</u> 25 753	<u>35 919</u> 25 753
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 349</u> 25 862	<u>36 194</u> 26 024	<u>36 194</u> 26 024	<u>33 366</u> 26 024	<u>36 194</u> 26 024

							-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 287</u> 24 817	<u>35 126</u> 24 973	<u>35 126</u> 24 973	<u>32 298</u> 24 973	<u>35 126</u> 24 973
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>35 385</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228	<u>32 556</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 807</u> 25 329	<u>35 649</u> 25 488	<u>35 649</u> 25 488	<u>32 821</u> 25 488	<u>35 649</u> 25 488
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 349</u> 25 862	<u>36 194</u> 26 024	<u>36 194</u> 26 024	<u>33 366</u> 26 024	<u>36 194</u> 26 024
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 628</u> 26 137	<u>36 476</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301	<u>33 647</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 544</u> 25 070	<u>35 385</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228	<u>32 556</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 807</u> 25 329	<u>35 649</u> 25 488	<u>35 649</u> 25 488	<u>32 821</u> 25 488	<u>35 649</u> 25 488
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 075</u> 25 593	<u>35 919</u> 25 753	<u>35 919</u> 25 753	<u>33 090</u> 25 753	<u>35 919</u> 25 753
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 628</u> 26 137	<u>36 476</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301	<u>33 647</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 914</u> 26 418	<u>36 763</u> 26 584	<u>36 763</u> 26 584	<u>33 935</u> 26 584	<u>36 763</u> 26 584
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 628</u> 26 137	<u>36 476</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301	<u>33 647</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301

							-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 914</u> 26 418	<u>36 763</u> 26 584	<u>36 763</u> 26 584	<u>33 935</u> 26 584	<u>36 763</u> 26 584
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 205</u> 26 705	<u>37 057</u> 26 873	<u>37 057</u> 26 873	<u>34 228</u> 26 873	<u>37 057</u> 26 873
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 504</u> 26 999	<u>37 357</u> 27 168	<u>37 357</u> 27 168	<u>34 528</u> 27 168	<u>37 357</u> 27 168
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 120</u> 27 606	<u>37 977</u> 27 779	<u>37 977</u> 27 779	<u>35 148</u> 27 779	<u>37 977</u> 27 779
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 210</u> 25 438	<u>35 256</u> 25 580	<u>35 256</u> 25 580	<u>32 568</u> 25 580	<u>35 256</u> 25 580
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 179</u> 25 695	<u>36 006</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839	<u>33 177</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 164</u> 22 631	<u>36 669</u> 22 630	<u>41 589</u> 22 630	<u>30 035</u> 22 630	<u>37 575</u> 22 630
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 970	<u>37 015</u> 22 969	<u>41 936</u> 22 969	<u>30 381</u> 22 969	<u>37 921</u> 22 969
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 186	<u>36 216</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186	<u>29 582</u> 22 186	<u>37 122</u> 22 186
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 051</u> 22 520	<u>36 556</u> 22 519	<u>41 477</u> 22 519	<u>29 922</u> 22 519	<u>37 462</u> 22 519

							-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 394</u> 22 857	<u>36 900</u> 22 857	<u>41 821</u> 22 857	<u>30 266</u> 22 857	<u>37 806</u> 22 857
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 745</u> 23 200	<u>37 250</u> 23 199	<u>42 170</u> 23 199	<u>30 616</u> 23 199	<u>38 156</u> 23 199
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 616</u> 23 073	<u>37 121</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073	<u>30 487</u> 23 073	<u>38 027</u> 23 073
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 420	<u>37 474</u> 23 420	<u>42 395</u> 23 420	<u>30 840</u> 23 420	<u>38 380</u> 23 420
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 772	<u>37 833</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771	<u>31 199</u> 23 771	<u>38 739</u> 23 771
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 691</u> 24 127	<u>38 196</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127	<u>31 562</u> 24 127	<u>39 102</u> 24 127
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 210</u> 25 438	<u>35 256</u> 25 580	<u>35 256</u> 25 580	<u>32 568</u> 25 580	<u>35 256</u> 25 580
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 179</u> 25 695	<u>36 006</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839	<u>33 177</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 717</u> 26 225	<u>36 547</u> 26 372	<u>36 547</u> 26 372	<u>33 719</u> 26 372	<u>36 547</u> 26 372
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 995</u> 26 498	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>33 998</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646

							-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 179</u> 25 695	<u>36 006</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839	<u>33 177</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 445</u> 25 957	<u>36 274</u> 26 102	<u>36 274</u> 26 102	<u>33 445</u> 26 102	<u>36 274</u> 26 102
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 995</u> 26 498	<u>36 826</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646	<u>33 998</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 278</u> 26 777	<u>37 111</u> 26 927	<u>37 111</u> 26 927	<u>34 283</u> 26 927	<u>37 111</u> 26 927
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 278</u> 26 777	<u>37 111</u> 26 927	<u>37 111</u> 26 927	<u>34 283</u> 26 927	<u>37 111</u> 26 927
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 567</u> 27 062	<u>37 402</u> 27 213	<u>37 402</u> 27 213	<u>34 574</u> 27 213	<u>37 402</u> 27 213
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 165</u> 27 650	<u>38 003</u> 27 805	<u>38 003</u> 27 805	<u>35 175</u> 27 805	<u>38 003</u> 27 805
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 474</u> 27 954	<u>38 314</u> 28 110	<u>38 314</u> 28 110	<u>35 485</u> 28 110	<u>38 314</u> 28 110
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 118</u> 26 331	<u>36 163</u> 26 473	<u>36 163</u> 26 473	<u>33 476</u> 26 473	<u>36 163</u> 26 473
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 095</u> 26 597	<u>36 922</u> 26 741	<u>36 922</u> 26 741	<u>34 094</u> 26 741	<u>36 922</u> 26 741

							-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 652</u> 27 145	<u>37 482</u> 27 292	<u>37 482</u> 27 292	<u>34 654</u> 27 292	<u>37 482</u> 27 292
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 940</u> 27 428	<u>37 771</u> 27 576	<u>37 771</u> 27 576	<u>34 943</u> 27 576	<u>37 771</u> 27 576
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 095</u> 26 597	<u>36 922</u> 26 741	<u>36 922</u> 26 741	<u>34 094</u> 26 741	<u>36 922</u> 26 741
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 371</u> 26 868	<u>37 199</u> 27 013	<u>37 199</u> 27 013	<u>34 371</u> 27 013	<u>37 199</u> 27 013
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 940</u> 27 428	<u>37 771</u> 27 576	<u>37 771</u> 27 576	<u>34 943</u> 27 576	<u>37 771</u> 27 576
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 233</u> 27 717	<u>38 066</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867	<u>35 237</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 233</u> 27 717	<u>38 066</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867	<u>35 237</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 532</u> 28 012	<u>38 367</u> 28 163	<u>38 367</u> 28 163	<u>35 539</u> 28 163	<u>38 367</u> 28 163
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 151</u> 28 621	<u>38 989</u> 28 775	<u>38 989</u> 28 775	<u>36 161</u> 28 775	<u>38 989</u> 28 775
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 471</u> 28 935	<u>39 311</u> 29 091	<u>39 311</u> 29 091	<u>36 482</u> 29 091	<u>39 311</u> 29 091
212-101-1200	7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 300</u> 27 495	<u>37 222</u> 27 516	<u>37 222</u> 27 516	<u>34 535</u> 27 516	<u>37 222</u> 27 516
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 289</u> 27 772	<u>37 992</u> 27 794	<u>37 992</u> 27 794	<u>35 163</u> 27 794	<u>37 992</u> 27 794
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 871</u> 28 345	<u>38 574</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367	<u>35 746</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 171</u> 28 640	<u>38 874</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662	<u>36 046</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 289</u> 27 772	<u>37 992</u> 27 794	<u>37 992</u> 27 794	<u>35 163</u> 27 794	<u>37 992</u> 27 794
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 577</u> 28 056	<u>38 280</u> 28 077	<u>38 280</u> 28 077	<u>35 451</u> 28 077	<u>38 280</u> 28 077
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 171</u> 28 640	<u>38 874</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662	<u>36 046</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 477</u> 28 942	<u>39 181</u> 28 964	<u>39 181</u> 28 964	<u>36 352</u> 28 964	<u>39 181</u> 28 964
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 477</u> 28 942	<u>39 181</u> 28 964	<u>39 181</u> 28 964	<u>36 352</u> 28 964	<u>39 181</u> 28 964
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 790</u> 29 250	<u>39 494</u> 29 272	<u>39 494</u> 29 272	<u>36 665</u> 29 272	<u>39 494</u> 29 272
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 436</u> 29 885	<u>40 140</u> 29 908	<u>40 140</u> 29 908	<u>37 312</u> 29 908	<u>40 140</u> 29 908

							-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 770</u> 30 214	<u>40 474</u> 30 237	<u>40 474</u> 30 237	<u>37 646</u> 30 237	<u>40 474</u> 30 237
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 536</u> 28 711	<u>38 325</u> 28 602	<u>38 325</u> 28 602	<u>35 638</u> 28 602	<u>38 325</u> 28 602
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 538</u> 29 001	<u>39 106</u> 28 891	<u>39 106</u> 28 891	<u>36 278</u> 28 891	<u>39 106</u> 28 891
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 145</u> 29 599	<u>39 712</u> 29 486	<u>39 712</u> 29 486	<u>36 883</u> 29 486	<u>39 712</u> 29 486
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 458</u> 29 907	<u>40 024</u> 29 793	<u>40 024</u> 29 793	<u>37 195</u> 29 793	<u>40 024</u> 29 793
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 538</u> 29 001	<u>39 106</u> 28 891	<u>39 106</u> 28 891	<u>36 278</u> 28 891	<u>39 106</u> 28 891
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 838</u> 29 297	<u>39 406</u> 29 185	<u>39 406</u> 29 185	<u>36 577</u> 29 185	<u>39 406</u> 29 185
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 458</u> 29 907	<u>40 024</u> 29 793	<u>40 024</u> 29 793	<u>37 195</u> 29 793	<u>40 024</u> 29 793
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 778</u> 30 222	<u>40 342</u> 30 107	<u>40 342</u> 30 107	<u>37 514</u> 30 107	<u>40 342</u> 30 107
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 778</u> 30 222	<u>40 342</u> 30 107	<u>40 342</u> 30 107	<u>37 514</u> 30 107	<u>40 342</u> 30 107

							-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 105</u> 30 544	<u>40 668</u> 30 427	<u>40 668</u> 30 427	<u>37 839</u> 30 427	<u>40 668</u> 30 427
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 779</u> 31 207	<u>41 340</u> 31 089	<u>41 340</u> 31 089	<u>38 511</u> 31 089	<u>41 340</u> 31 089
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 128</u> 31 550	<u>41 687</u> 31 430	<u>41 687</u> 31 430	<u>38 858</u> 31 430	<u>41 687</u> 31 430
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 453</u> 30 598	<u>39 627</u> 29 883	<u>39 627</u> 29 883	<u>36 940</u> 29 883	<u>39 627</u> 29 883
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 475</u> 30 907	<u>40 421</u> 30 184	<u>40 421</u> 30 184	<u>37 592</u> 30 184	<u>40 421</u> 30 184
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 122</u> 31 545	<u>41 053</u> 30 807	<u>41 053</u> 30 807	<u>38 225</u> 30 807	<u>41 053</u> 30 807
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 456</u> 31 873	<u>41 379</u> 31 128	<u>41 379</u> 31 128	<u>38 551</u> 31 128	<u>41 379</u> 31 128
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 475</u> 30 907	<u>40 421</u> 30 184	<u>40 421</u> 30 184	<u>37 592</u> 30 184	<u>40 421</u> 30 184
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 795</u> 31 223	<u>40 734</u> 30 492	<u>40 734</u> 30 492	<u>37 905</u> 30 492	<u>40 734</u> 30 492
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 456</u> 31 873	<u>41 379</u> 31 128	<u>41 379</u> 31 128	<u>38 551</u> 31 128	<u>41 379</u> 31 128

							-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 797</u> 32 209	<u>41 712</u> 31 455	<u>41 712</u> 31 455	<u>38 884</u> 31 455	<u>41 712</u> 31 455
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 797</u> 32 209	<u>41 712</u> 31 455	<u>41 712</u> 31 455	<u>38 884</u> 31 455	<u>41 712</u> 31 455
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 145</u> 32 552	<u>42 052</u> 31 790	<u>42 052</u> 31 790	<u>39 224</u> 31 790	<u>42 052</u> 31 790
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 864</u> 33 259	<u>42 754</u> 32 481	<u>42 754</u> 32 481	<u>39 926</u> 32 481	<u>42 754</u> 32 481
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 235</u> 33 625	<u>43 117</u> 32 838	<u>43 117</u> 32 838	<u>40 289</u> 32 838	<u>43 117</u> 32 838
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 932</u> 19 259	<u>29 182</u> 19 602	<u>29 182</u> 19 602	<u>26 495</u> 19 602	<u>29 182</u> 19 602
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 993</u> 20 303	<u>30 249</u> 20 652	<u>30 249</u> 20 652	<u>27 561</u> 20 652	<u>30 249</u> 20 652
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 130</u> 21 422	<u>31 403</u> 21 789	<u>31 403</u> 21 789	<u>28 716</u> 21 789	<u>31 403</u> 21 789
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 058</u> 21 639	<u>32 115</u> 22 009	<u>32 115</u> 22 009	<u>29 286</u> 22 009	<u>32 115</u> 22 009
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 282</u> 21 860	<u>32 343</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234	<u>29 514</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 511</u> 22 085	<u>32 576</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463	<u>29 747</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 550	<u>33 056</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936	<u>30 228</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 227</u> 22 790	<u>33 304</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180	<u>30 476</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 282</u> 21 860	<u>32 343</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234	<u>29 514</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 511</u> 22 085	<u>32 576</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463	<u>29 747</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 745</u> 22 315	<u>32 813</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697	<u>29 985</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 227</u> 22 790	<u>33 304</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180	<u>30 476</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 476</u> 23 035	<u>33 557</u> 23 429	<u>33 557</u> 23 429	<u>30 729</u> 23 429	<u>33 557</u> 23 429

							-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 511</u> 22 085	<u>32 576</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463	<u>29 747</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 745</u> 22 315	<u>32 813</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697	<u>29 985</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 550	<u>33 056</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936	<u>30 228</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 476</u> 23 035	<u>33 557</u> 23 429	<u>33 557</u> 23 429	<u>30 729</u> 23 429	<u>33 557</u> 23 429
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 730</u> 23 285	<u>33 816</u> 23 684	<u>33 816</u> 23 684	<u>30 988</u> 23 684	<u>33 816</u> 23 684
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 745</u> 22 315	<u>32 813</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697	<u>29 985</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 550	<u>33 056</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936	<u>30 228</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 227</u> 22 790	<u>33 304</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180	<u>30 476</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 730</u> 23 285	<u>33 816</u> 23 684	<u>33 816</u> 23 684	<u>30 988</u> 23 684	<u>33 816</u> 23 684
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 990</u> 23 541	<u>34 080</u> 23 944	<u>34 080</u> 23 944	<u>31 252</u> 23 944	<u>34 080</u> 23 944
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 883</u> 22 163	<u>32 070</u> 22 445	<u>32 070</u> 22 445	<u>29 382</u> 22 445	<u>32 070</u> 22 445
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 818</u> 22 387	<u>32 788</u> 22 671	<u>32 788</u> 22 671	<u>29 959</u> 22 671	<u>32 788</u> 22 671
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>33 023</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903	<u>30 194</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 287</u> 22 848	<u>33 263</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139	<u>30 434</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 330	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>30 929</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 578	<u>34 013</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877	<u>31 184</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>33 023</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903	<u>30 194</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 287</u> 22 848	<u>33 263</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139	<u>30 434</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 529</u> 23 087	<u>33 507</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380	<u>30 679</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 578	<u>34 013</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877	<u>31 184</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 285</u> 23 831	<u>34 274</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134	<u>31 445</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134

							-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 287</u> 22 848	<u>33 263</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139	<u>30 434</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 529</u> 23 087	<u>33 507</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380	<u>30 679</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 330	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>30 929</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 285</u> 23 831	<u>34 274</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134	<u>31 445</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 548</u> 24 090	<u>34 540</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396	<u>31 712</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 529</u> 23 087	<u>33 507</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380	<u>30 679</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 330	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>30 929</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 578	<u>34 013</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877	<u>31 184</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 548</u> 24 090	<u>34 540</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396	<u>31 712</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 817</u> 24 355	<u>34 813</u> 24 664	<u>34 813</u> 24 664	<u>31 984</u> 24 664	<u>34 813</u> 24 664
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 883</u> 22 163	<u>32 070</u> 22 445	<u>32 070</u> 22 445	<u>29 382</u> 22 445	<u>32 070</u> 22 445
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 818</u> 22 387	<u>32 788</u> 22 671	<u>32 788</u> 22 671	<u>29 959</u> 22 671	<u>32 788</u> 22 671
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>33 023</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903	<u>30 194</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 287</u> 22 848	<u>33 263</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139	<u>30 434</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 330	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>30 929</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 578	<u>34 013</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877	<u>31 184</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 050</u> 22 615	<u>33 023</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903	<u>30 194</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 287</u> 22 848	<u>33 263</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139	<u>30 434</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 529</u> 23 087	<u>33 507</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380	<u>30 679</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 578	<u>34 013</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877	<u>31 184</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 285</u> 23 831	<u>34 274</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134	<u>31 445</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134

							-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 287</u> 22 848	<u>33 263</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139	<u>30 434</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 529</u> 23 087	<u>33 507</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380	<u>30 679</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 330	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>30 929</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 285</u> 23 831	<u>34 274</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134	<u>31 445</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 548</u> 24 090	<u>34 540</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396	<u>31 712</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 529</u> 23 087	<u>33 507</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380	<u>30 679</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 330	<u>33 757</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626	<u>30 929</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 578	<u>34 013</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877	<u>31 184</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 548</u> 24 090	<u>34 540</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396	<u>31 712</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 817</u> 24 355	<u>34 813</u> 24 664	<u>34 813</u> 24 664	<u>31 984</u> 24 664	<u>34 813</u> 24 664
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 987</u> 23 250	<u>33 263</u> 23 619	<u>33 263</u> 23 619	<u>30 576</u> 23 619	<u>33 263</u> 23 619
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 933</u> 23 485	<u>33 993</u> 23 858	<u>33 993</u> 23 858	<u>31 165</u> 23 858	<u>33 993</u> 23 858
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 177</u> 23 724	<u>34 241</u> 24 101	<u>34 241</u> 24 101	<u>31 412</u> 24 101	<u>34 241</u> 24 101
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>34 493</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350	<u>31 665</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 473	<u>35 014</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863	<u>32 185</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>35 283</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127	<u>32 454</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 177</u> 23 724	<u>34 241</u> 24 101	<u>34 241</u> 24 101	<u>31 412</u> 24 101	<u>34 241</u> 24 101
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>34 493</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350	<u>31 665</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>34 751</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604	<u>31 922</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>35 283</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127	<u>32 454</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 472</u> 25 000	<u>35 557</u> 25 397	<u>35 557</u> 25 397	<u>32 729</u> 25 397	<u>35 557</u> 25 397

							-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 425</u> 23 969	<u>34 493</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350	<u>31 665</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>34 751</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604	<u>31 922</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 473	<u>35 014</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863	<u>32 185</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 472</u> 25 000	<u>35 557</u> 25 397	<u>35 557</u> 25 397	<u>32 729</u> 25 397	<u>35 557</u> 25 397
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 749</u> 25 272	<u>35 838</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673	<u>33 009</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 679</u> 24 219	<u>34 751</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604	<u>31 922</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 938</u> 24 473	<u>35 014</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863	<u>32 185</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>35 283</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127	<u>32 454</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 749</u> 25 272	<u>35 838</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673	<u>33 009</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 031</u> 25 549	<u>36 124</u> 25 955	<u>36 124</u> 25 955	<u>33 296</u> 25 955	<u>36 124</u> 25 955
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 749</u> 25 272	<u>35 838</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673	<u>33 009</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673

							-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 031</u> 25 549	<u>36 124</u> 25 955	<u>36 124</u> 25 955	<u>33 296</u> 25 955	<u>36 124</u> 25 955
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 319</u> 25 833	<u>36 417</u> 26 244	<u>36 417</u> 26 244	<u>33 589</u> 26 244	<u>36 417</u> 26 244
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 614</u> 26 123	<u>36 717</u> 26 539	<u>36 717</u> 26 539	<u>33 888</u> 26 539	<u>36 717</u> 26 539
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 224</u> 26 724	<u>37 337</u> 27 149	<u>37 337</u> 27 149	<u>34 508</u> 27 149	<u>37 337</u> 27 149
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 761</u> 24 012	<u>33 962</u> 24 307	<u>33 962</u> 24 307	<u>31 275</u> 24 307	<u>33 962</u> 24 307
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 715</u> 24 254	<u>34 699</u> 24 552	<u>34 699</u> 24 552	<u>31 870</u> 24 552	<u>34 699</u> 24 552
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 967</u> 24 502	<u>34 953</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803	<u>32 125</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 485</u> 25 012	<u>35 478</u> 25 320	<u>35 478</u> 25 320	<u>32 650</u> 25 320	<u>35 478</u> 25 320
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 753</u> 25 276	<u>35 749</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586	<u>32 921</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 715</u> 24 254	<u>34 699</u> 24 552	<u>34 699</u> 24 552	<u>31 870</u> 24 552	<u>34 699</u> 24 552

							-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 967</u> 24 502	<u>34 953</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803	<u>32 125</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 223</u> 24 754	<u>35 213</u> 25 059	<u>35 213</u> 25 059	<u>32 385</u> 25 059	<u>35 213</u> 25 059
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 753</u> 25 276	<u>35 749</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586	<u>32 921</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 026</u> 25 544	<u>36 026</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858	<u>33 197</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 967</u> 24 502	<u>34 953</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803	<u>32 125</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 223</u> 24 754	<u>35 213</u> 25 059	<u>35 213</u> 25 059	<u>32 385</u> 25 059	<u>35 213</u> 25 059
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 485</u> 25 012	<u>35 478</u> 25 320	<u>35 478</u> 25 320	<u>32 650</u> 25 320	<u>35 478</u> 25 320
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 026</u> 25 544	<u>36 026</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858	<u>33 197</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 305</u> 25 819	<u>36 308</u> 26 137	<u>36 308</u> 26 137	<u>33 480</u> 26 137	<u>36 308</u> 26 137
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 026</u> 25 544	<u>36 026</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858	<u>33 197</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 305</u> 25 819	<u>36 308</u> 26 137	<u>36 308</u> 26 137	<u>33 480</u> 26 137	<u>36 308</u> 26 137

							-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 590</u> 26 100	<u>36 597</u> 26 421	<u>36 597</u> 26 421	<u>33 768</u> 26 421	<u>36 597</u> 26 421
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 881</u> 26 387	<u>36 892</u> 26 711	<u>36 892</u> 26 711	<u>34 063</u> 26 711	<u>36 892</u> 26 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 484</u> 26 980	<u>37 502</u> 27 311	<u>37 502</u> 27 311	<u>34 673</u> 27 311	<u>37 502</u> 27 311
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 841</u> 25 074	<u>34 887</u> 25 218	<u>34 887</u> 25 218	<u>32 200</u> 25 218	<u>34 887</u> 25 218
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 805</u> 25 328	<u>35 634</u> 25 472	<u>35 634</u> 25 472	<u>32 805</u> 25 472	<u>35 634</u> 25 472
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 068</u> 25 586	<u>35 898</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732	<u>33 069</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 610</u> 26 119	<u>36 442</u> 26 268	<u>36 442</u> 26 268	<u>33 614</u> 26 268	<u>36 442</u> 26 268
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 889</u> 26 394	<u>36 723</u> 26 545	<u>36 723</u> 26 545	<u>33 895</u> 26 545	<u>36 723</u> 26 545
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 25 328	<u>35 634</u> 25 472	<u>35 634</u> 25 472	<u>32 805</u> 25 472	<u>35 634</u> 25 472
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 068</u> 25 586	<u>35 898</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732	<u>33 069</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732

							-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 336</u> 25 850	<u>36 167</u> 25 998	<u>36 167</u> 25 998	<u>33 339</u> 25 998	<u>36 167</u> 25 998
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 889</u> 26 394	<u>36 723</u> 26 545	<u>36 723</u> 26 545	<u>33 895</u> 26 545	<u>36 723</u> 26 545
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 174</u> 26 675	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>34 182</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 068</u> 25 586	<u>35 898</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732	<u>33 069</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 336</u> 25 850	<u>36 167</u> 25 998	<u>36 167</u> 25 998	<u>33 339</u> 25 998	<u>36 167</u> 25 998
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 610</u> 26 119	<u>36 442</u> 26 268	<u>36 442</u> 26 268	<u>33 614</u> 26 268	<u>36 442</u> 26 268
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 174</u> 26 675	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>34 182</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 466</u> 26 962	<u>37 303</u> 27 116	<u>37 303</u> 27 116	<u>34 475</u> 27 116	<u>37 303</u> 27 116
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 174</u> 26 675	<u>37 010</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827	<u>34 182</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 466</u> 26 962	<u>37 303</u> 27 116	<u>37 303</u> 27 116	<u>34 475</u> 27 116	<u>37 303</u> 27 116
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 763</u> 27 255	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>34 774</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411

							-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 068</u> 27 554	<u>37 909</u> 27 712	<u>37 909</u> 27 712	<u>35 080</u> 27 712	<u>37 909</u> 27 712
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 697</u> 28 173	<u>38 541</u> 28 334	<u>38 541</u> 28 334	<u>35 713</u> 28 334	<u>38 541</u> 28 334
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 741</u> 25 961	<u>35 775</u> 26 092	<u>35 775</u> 26 092	<u>33 088</u> 26 092	<u>35 775</u> 26 092
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 715</u> 26 223	<u>36 531</u> 26 356	<u>36 531</u> 26 356	<u>33 702</u> 26 356	<u>36 531</u> 26 356
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 264</u> 26 764	<u>37 083</u> 26 899	<u>37 083</u> 26 899	<u>34 254</u> 26 899	<u>37 083</u> 26 899
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 548</u> 27 042	<u>37 368</u> 27 179	<u>37 368</u> 27 179	<u>34 539</u> 27 179	<u>37 368</u> 27 179
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 715</u> 26 223	<u>36 531</u> 26 356	<u>36 531</u> 26 356	<u>33 702</u> 26 356	<u>36 531</u> 26 356
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 987</u> 26 491	<u>36 804</u> 26 624	<u>36 804</u> 26 624	<u>33 976</u> 26 624	<u>36 804</u> 26 624
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 548</u> 27 042	<u>37 368</u> 27 179	<u>37 368</u> 27 179	<u>34 539</u> 27 179	<u>37 368</u> 27 179
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 837</u> 27 327	<u>37 658</u> 27 465	<u>37 658</u> 27 465	<u>34 830</u> 27 465	<u>37 658</u> 27 465

							-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 837</u> 27 327	<u>37 658</u> 27 465	<u>37 658</u> 27 465	<u>34 830</u> 27 465	<u>37 658</u> 27 465
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 132</u> 27 618	<u>37 955</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757	<u>35 127</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 742</u> 28 218	<u>38 568</u> 28 361	<u>38 568</u> 28 361	<u>35 740</u> 28 361	<u>38 568</u> 28 361
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 057</u> 28 528	<u>38 885</u> 28 672	<u>38 885</u> 28 672	<u>36 056</u> 28 672	<u>38 885</u> 28 672
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 741</u> 25 961	<u>35 775</u> 26 092	<u>35 775</u> 26 092	<u>33 088</u> 26 092	<u>35 775</u> 26 092
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 667</u> 26 871	<u>36 701</u> 27 003	<u>36 701</u> 27 003	<u>34 014</u> 27 003	<u>36 701</u> 27 003
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 650</u> 27 143	<u>37 465</u> 27 275	<u>37 465</u> 27 275	<u>34 637</u> 27 275	<u>37 465</u> 27 275
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 218</u> 27 703	<u>38 037</u> 27 838	<u>38 037</u> 27 838	<u>35 208</u> 27 838	<u>38 037</u> 27 838
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 512</u> 27 991	<u>38 331</u> 28 128	<u>38 331</u> 28 128	<u>35 503</u> 28 128	<u>38 331</u> 28 128

							-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 650</u> 27 143	<u>37 465</u> 27 275	<u>37 465</u> 27 275	<u>34 637</u> 27 275	<u>37 465</u> 27 275
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 931</u> 27 420	<u>37 748</u> 27 554	<u>37 748</u> 27 554	<u>34 920</u> 27 554	<u>37 748</u> 27 554
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 512</u> 27 991	<u>38 331</u> 28 128	<u>38 331</u> 28 128	<u>35 503</u> 28 128	<u>38 331</u> 28 128
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 811</u> 28 286	<u>38 632</u> 28 424	<u>38 632</u> 28 424	<u>35 804</u> 28 424	<u>38 632</u> 28 424
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 811</u> 28 286	<u>38 632</u> 28 424	<u>38 632</u> 28 424	<u>35 804</u> 28 424	<u>38 632</u> 28 424
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 117</u> 28 587	<u>38 939</u> 28 726	<u>38 939</u> 28 726	<u>36 111</u> 28 726	<u>38 939</u> 28 726
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 748</u> 29 208	<u>39 574</u> 29 351	<u>39 574</u> 29 351	<u>36 745</u> 29 351	<u>39 574</u> 29 351
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 074</u> 29 529	<u>39 902</u> 29 673	<u>39 902</u> 29 673	<u>37 073</u> 29 673	<u>39 902</u> 29 673
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 873</u> 28 058	<u>37 781</u> 28 066	<u>37 781</u> 28 066	<u>35 094</u> 28 066	<u>37 781</u> 28 066
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 868</u> 28 342	<u>38 557</u> 28 349	<u>38 557</u> 28 349	<u>35 728</u> 28 349	<u>38 557</u> 28 349

							-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 462</u> 28 926	<u>39 151</u> 28 934	<u>39 151</u> 28 934	<u>36 322</u> 28 934	<u>39 151</u> 28 934
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 768</u> 29 227	<u>39 457</u> 29 235	<u>39 457</u> 29 235	<u>36 628</u> 29 235	<u>39 457</u> 29 235
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 868</u> 28 342	<u>38 557</u> 28 349	<u>38 557</u> 28 349	<u>35 728</u> 28 349	<u>38 557</u> 28 349
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 162</u> 28 631	<u>38 851</u> 28 639	<u>38 851</u> 28 639	<u>36 022</u> 28 639	<u>38 851</u> 28 639
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 768</u> 29 227	<u>39 457</u> 29 235	<u>39 457</u> 29 235	<u>36 628</u> 29 235	<u>39 457</u> 29 235
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 080</u> 29 535	<u>39 769</u> 29 543	<u>39 769</u> 29 543	<u>36 941</u> 29 543	<u>39 769</u> 29 543
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 080</u> 29 535	<u>39 769</u> 29 543	<u>39 769</u> 29 543	<u>36 941</u> 29 543	<u>39 769</u> 29 543
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 400</u> 29 849	<u>40 089</u> 29 857	<u>40 089</u> 29 857	<u>37 260</u> 29 857	<u>40 089</u> 29 857
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 059</u> 30 498	<u>40 748</u> 30 506	<u>40 748</u> 30 506	<u>37 920</u> 30 506	<u>40 748</u> 30 506
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 399</u> 30 833	<u>41 089</u> 30 842	<u>41 089</u> 30 842	<u>38 260</u> 30 842	<u>41 089</u> 30 842
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 133</u> 29 299	<u>38 906</u> 29 174	<u>38 906</u> 29 174	<u>36 219</u> 29 174	<u>38 906</u> 29 174
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 141</u> 29 595	<u>39 694</u> 29 468	<u>39 694</u> 29 468	<u>36 865</u> 29 468	<u>39 694</u> 29 468
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 761</u> 30 205	<u>40 311</u> 30 076	<u>40 311</u> 30 076	<u>37 482</u> 30 076	<u>40 311</u> 30 076
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 081</u> 30 520	<u>40 629</u> 30 389	<u>40 629</u> 30 389	<u>37 801</u> 30 389	<u>40 629</u> 30 389
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 141</u> 29 595	<u>39 694</u> 29 468	<u>39 694</u> 29 468	<u>36 865</u> 29 468	<u>39 694</u> 29 468
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 448</u> 29 897	<u>39 999</u> 29 769	<u>39 999</u> 29 769	<u>37 171</u> 29 769	<u>39 999</u> 29 769
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 081</u> 30 520	<u>40 629</u> 30 389	<u>40 629</u> 30 389	<u>37 801</u> 30 389	<u>40 629</u> 30 389
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 407</u> 30 841	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>38 126</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 407</u> 30 841	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>38 126</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 740</u> 31 169	<u>41 286</u> 31 036	<u>41 286</u> 31 036	<u>38 458</u> 31 036	<u>41 286</u> 31 036
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 429</u> 31 847	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>39 143</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711

							-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 784</u> 32 197	<u>42 326</u> 32 059	<u>42 326</u> 32 059	<u>39 497</u> 32 059	<u>42 326</u> 32 059
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 089</u> 31 224	<u>40 234</u> 30 480	<u>40 234</u> 30 480	<u>37 547</u> 30 480	<u>40 234</u> 30 480
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 117</u> 31 540	<u>41 034</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788	<u>38 206</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 778</u> 32 190	<u>41 679</u> 31 423	<u>41 679</u> 31 423	<u>38 851</u> 31 423	<u>41 679</u> 31 423
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 118</u> 32 525	<u>42 012</u> 31 750	<u>42 012</u> 31 750	<u>39 183</u> 31 750	<u>42 012</u> 31 750
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 117</u> 31 540	<u>41 034</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788	<u>38 206</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 444</u> 31 861	<u>41 354</u> 31 102	<u>41 354</u> 31 102	<u>38 525</u> 31 102	<u>41 354</u> 31 102
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 118</u> 32 525	<u>42 012</u> 31 750	<u>42 012</u> 31 750	<u>39 183</u> 31 750	<u>42 012</u> 31 750
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 466</u> 32 868	<u>42 351</u> 32 085	<u>42 351</u> 32 085	<u>39 523</u> 32 085	<u>42 351</u> 32 085
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 466</u> 32 868	<u>42 351</u> 32 085	<u>42 351</u> 32 085	<u>39 523</u> 32 085	<u>42 351</u> 32 085

							-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 821</u> 33 217	<u>42 698</u> 32 426	<u>42 698</u> 32 426	<u>39 870</u> 32 426	<u>42 698</u> 32 426
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 555</u> 33 939	<u>43 414</u> 33 131	<u>43 414</u> 33 131	<u>40 586</u> 33 131	<u>43 414</u> 33 131
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 934</u> 34 312	<u>43 784</u> 33 495	<u>43 784</u> 33 495	<u>40 956</u> 33 495	<u>43 784</u> 33 495

212-101-0100	7473-2010	3,5	3			
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>22 027</u> 19 218
212-101-0200	7473-2010	5	3			
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>23 073</u> 20 247
212-101-0300	7473-2010	7,5	3			

212-101-0301		3	1	2400	<u>24 205</u> 21 362	<u>30 969</u> 21 362
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 644</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 868</u> 21 798	<u>31 900</u> 21 798
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 096</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 567</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 810</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 868</u> 21 798	<u>31 900</u> 21 798
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 096</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 329</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 810</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 058</u> 22 969	<u>33 091</u> 22 969

212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 096</u> 22 022	<u>32 128</u> 22 022
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 329</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 567</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 058</u> 22 969	<u>33 091</u> 22 969
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 312</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 329</u> 22 252	<u>32 361</u> 22 252
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 567</u> 22 486	<u>32 599</u> 22 486
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 810</u> 22 725	<u>32 842</u> 22 725
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 312</u> 23 219	<u>33 344</u> 23 219
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 571</u> 23 474	<u>33 603</u> 23 474
212-101-0400	7473-2010 10	3				

212-101-0401		3	1	2400	<u>24 858</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 304</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 534</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 769</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 254</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 505</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 534</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 769</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 009</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 505</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 761</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661

212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 769</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 009</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 254</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 761</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 022</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 009</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 254</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 505</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 022</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 289</u> 24 181	<u>34 321</u> 24 181
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				

212-101-0501		3	1	2400	<u>24 858</u> 22 004	<u>31 622</u> 22 004
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 304</u> 22 227	<u>32 336</u> 22 227
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 534</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 769</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 254</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 505</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 534</u> 22 454	<u>32 566</u> 22 454
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 769</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 009</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 505</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 761</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661

212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 769</u> 22 685	<u>32 802</u> 22 685
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 009</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 254</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 761</u> 23 661	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 022</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 009</u> 22 921	<u>33 042</u> 22 921
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 254</u> 23 163	<u>33 287</u> 23 163
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 505</u> 23 409	<u>33 537</u> 23 409
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 022</u> 23 918	<u>34 054</u> 23 918
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 289</u> 24 181	<u>34 321</u> 24 181
212-101-0600	7473-2010 15	3				

212-101-0601		3	1	2400	<u>26 029</u> 23 156	<u>32 793</u> 23 156
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 486</u> 23 390	<u>33 518</u> 23 390
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 728</u> 23 629	<u>33 760</u> 23 629
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 976</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 486</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 750</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 728</u> 23 629	<u>33 760</u> 23 629
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 976</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 228</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 750</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 019</u> 24 899	<u>35 051</u> 24 899

212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 976</u> 23 872	<u>34 008</u> 23 872
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 228</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 486</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 019</u> 24 899	<u>35 051</u> 24 899
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 294</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 228</u> 24 121	<u>34 261</u> 24 121
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 486</u> 24 375	<u>34 519</u> 24 375
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 750</u> 24 634	<u>34 782</u> 24 634
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 294</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 575</u> 25 446	<u>35 607</u> 25 446
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 294</u> 25 170	<u>35 326</u> 25 170

212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 575</u> 25 446	<u>35 607</u> 25 446
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 862</u> 25 729	<u>35 894</u> 25 729
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 156</u> 26 018	<u>36 188</u> 26 018
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 764</u> 26 616	<u>36 796</u> 26 616
212-101-0700	7473-2010 20	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 713</u> 23 830	<u>33 478</u> 23 830
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 177</u> 24 071	<u>34 210</u> 24 071
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 427</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 942</u> 24 823	<u>34 974</u> 24 823
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 207</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 177</u> 24 071	<u>34 210</u> 24 071

212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 427</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 682</u> 24 567	<u>34 714</u> 24 567
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 207</u> 25 085	<u>35 240</u> 25 085
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 478</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 427</u> 24 317	<u>34 459</u> 24 317
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 682</u> 24 567	<u>34 714</u> 24 567
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 942</u> 24 823	<u>34 974</u> 24 823
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 478</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 755</u> 25 624	<u>35 788</u> 25 624
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 478</u> 25 351	<u>35 511</u> 25 351
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 755</u> 25 624	<u>35 788</u> 25 624

212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 038</u> 25 903	<u>36 071</u> 25 903
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 327</u> 26 187	<u>36 360</u> 26 187
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 925</u> 26 776	<u>36 958</u> 26 776
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 621</u> 24 723	<u>34 385</u> 24 723
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 094</u> 24 973	<u>35 126</u> 24 973
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 353</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 887</u> 25 753	<u>35 919</u> 25 753
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 162</u> 26 024	<u>36 194</u> 26 024
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 094</u> 24 973	<u>35 126</u> 24 973
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 353</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 617</u> 25 488	<u>35 649</u> 25 488
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 162</u> 26 024	<u>36 194</u> 26 024
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 443</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 353</u> 25 228	<u>35 385</u> 25 228
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 617</u> 25 488	<u>35 649</u> 25 488
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 887</u> 25 753	<u>35 919</u> 25 753
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 443</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 731</u> 26 584	<u>36 763</u> 26 584
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 443</u> 26 301	<u>36 476</u> 26 301
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 731</u> 26 584	<u>36 763</u> 26 584
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 024</u> 26 873	<u>37 057</u> 26 873

212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 324</u> 27 168	<u>37 357</u> 27 168
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 945</u> 27 779	<u>37 977</u> 27 779
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 491</u> 25 580	<u>35 256</u> 25 580
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 973</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>27 048</u> 22 630	<u>35 763</u> 22 630
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 395</u> 22 969	<u>36 109</u> 22 969
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 596</u> 22 186	<u>35 311</u> 22 186
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 935</u> 22 519	<u>35 650</u> 22 519
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 279</u> 22 857	<u>35 994</u> 22 857
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 629</u> 23 199	<u>36 344</u> 23 199

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 501</u> 23 073	<u>36 215</u> 23 073
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 854</u> 23 420	<u>36 569</u> 23 420
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 212</u> 23 771	<u>36 927</u> 23 771
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 576</u> 24 127	<u>37 291</u> 24 127
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 491</u> 25 580	<u>35 256</u> 25 580
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 973</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 515</u> 26 372	<u>36 547</u> 26 372
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 794</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 973</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 241</u> 26 102	<u>36 274</u> 26 102

212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 794</u> 26 646	<u>36 826</u> 26 646
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 079</u> 26 927	<u>37 111</u> 26 927
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 079</u> 26 927	<u>37 111</u> 26 927
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 370</u> 27 213	<u>37 402</u> 27 213
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 27 805	<u>38 003</u> 27 805
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 281</u> 28 110	<u>38 314</u> 28 110
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 399</u> 26 473	<u>36 163</u> 26 473
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 890</u> 26 741	<u>36 922</u> 26 741
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 450</u> 27 292	<u>37 482</u> 27 292
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 739</u> 27 576	<u>37 771</u> 27 576

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 890</u> 26 741	<u>36 922</u> 26 741
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 167</u> 27 013	<u>37 199</u> 27 013
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 739</u> 27 576	<u>37 771</u> 27 576
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 034</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 034</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 335</u> 28 163	<u>38 367</u> 28 163
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 957</u> 28 775	<u>38 989</u> 28 775
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 278</u> 29 091	<u>39 311</u> 29 091
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 458</u> 27 516	<u>37 222</u> 27 516
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 960</u> 27 794	<u>37 992</u> 27 794

212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 542</u> 28 367	<u>38 574</u> 28 367
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 842</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 960</u> 27 794	<u>37 992</u> 27 794
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 248</u> 28 077	<u>38 280</u> 28 077
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 842</u> 28 662	<u>38 874</u> 28 662
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 149</u> 28 964	<u>39 181</u> 28 964
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 149</u> 28 964	<u>39 181</u> 28 964
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 462</u> 29 272	<u>39 494</u> 29 272
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 108</u> 29 908	<u>40 140</u> 29 908
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 442</u> 30 237	<u>40 474</u> 30 237
212-101-1300	7473-2010 40	3				

212-101-1301		3	1	2400	<u>31 561</u> 28 602	<u>38 325</u> 28 602
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 074</u> 28 891	<u>39 106</u> 28 891
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 679</u> 29 486	<u>39 712</u> 29 486
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 991</u> 29 793	<u>40 024</u> 29 793
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 074</u> 28 891	<u>39 106</u> 28 891
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 374</u> 29 185	<u>39 406</u> 29 185
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 991</u> 29 793	<u>40 024</u> 29 793
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 310</u> 30 107	<u>40 342</u> 30 107
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 310</u> 30 107	<u>40 342</u> 30 107
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 635</u> 30 427	<u>40 668</u> 30 427
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 308</u> 31 089	<u>41 340</u> 31 089

212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 655</u> 31 430	<u>41 687</u> 31 430
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 863</u> 29 883	<u>39 627</u> 29 883
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 389</u> 30 184	<u>40 421</u> 30 184
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 021</u> 30 807	<u>41 053</u> 30 807
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 347</u> 31 128	<u>41 379</u> 31 128
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 389</u> 30 184	<u>40 421</u> 30 184
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 702</u> 30 492	<u>40 734</u> 30 492
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 347</u> 31 128	<u>41 379</u> 31 128
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 680</u> 31 455	<u>41 712</u> 31 455
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 680</u> 31 455	<u>41 712</u> 31 455

212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 020</u> 31 790	<u>42 052</u> 31 790
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 722</u> 32 481	<u>42 754</u> 32 481
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 085</u> 32 838	<u>43 117</u> 32 838
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 418</u> 19 602	<u>29 182</u> 19 602
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 484</u> 20 652	<u>30 249</u> 20 652
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 639</u> 21 789	<u>31 403</u> 21 789
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 082</u> 22 009	<u>32 115</u> 22 009

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 311</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 543</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 024</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 272</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 311</u> 22 234	<u>32 343</u> 22 234
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 543</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 781</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 272</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 525</u> 23 429	<u>33 557</u> 23 429
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 543</u> 22 463	<u>32 576</u> 22 463
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 781</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 024</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 525</u> 23 429	<u>33 557</u> 23 429
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 784</u> 23 684	<u>33 816</u> 23 684
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 781</u> 22 697	<u>32 813</u> 22 697
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 024</u> 22 936	<u>33 056</u> 22 936
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 272</u> 23 180	<u>33 304</u> 23 180
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 784</u> 23 684	<u>33 816</u> 23 684
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 048</u> 23 944	<u>34 080</u> 23 944
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 305</u> 22 445	<u>32 070</u> 22 445
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 755</u> 22 671	<u>32 788</u> 22 671

212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 990</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 725</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 980</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 990</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 475</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 980</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 241</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 475</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 725</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 241</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 508</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 475</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 725</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 980</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 508</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 780</u> 24 664	<u>34 813</u> 24 664
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 305</u> 22 445	<u>32 070</u> 22 445
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 755</u> 22 671	<u>32 788</u> 22 671

212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 990</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 725</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 980</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 990</u> 22 903	<u>33 023</u> 22 903
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 475</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 980</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 241</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 139	<u>33 263</u> 23 139
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 475</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 725</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 241</u> 24 134	<u>34 274</u> 24 134
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 508</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 475</u> 23 380	<u>33 507</u> 23 380
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 725</u> 23 626	<u>33 757</u> 23 626
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 980</u> 23 877	<u>34 013</u> 23 877
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 508</u> 24 396	<u>34 540</u> 24 396
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 780</u> 24 664	<u>34 813</u> 24 664
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 499</u> 23 619	<u>33 263</u> 23 619
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 961</u> 23 858	<u>33 993</u> 23 858

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 208</u> 24 101	<u>34 241</u> 24 101
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 461</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 982</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 208</u> 24 101	<u>34 241</u> 24 101
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 461</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 718</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 525</u> 25 397	<u>35 557</u> 25 397
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 461</u> 24 350	<u>34 493</u> 24 350
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 718</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 982</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 525</u> 25 397	<u>35 557</u> 25 397
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 805</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 718</u> 24 604	<u>34 751</u> 24 604
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 982</u> 24 863	<u>35 014</u> 24 863
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 250</u> 25 127	<u>35 283</u> 25 127
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 805</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 092</u> 25 955	<u>36 124</u> 25 955
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 805</u> 25 673	<u>35 838</u> 25 673
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 092</u> 25 955	<u>36 124</u> 25 955
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 385</u> 26 244	<u>36 417</u> 26 244

212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 685</u> 26 539	<u>36 717</u> 26 539
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 304</u> 27 149	<u>37 337</u> 27 149
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 198</u> 24 307	<u>33 962</u> 24 307
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 667</u> 24 552	<u>34 699</u> 24 552
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 921</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 446</u> 25 320	<u>35 478</u> 25 320
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 717</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 667</u> 24 552	<u>34 699</u> 24 552
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 921</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 181</u> 25 059	<u>35 213</u> 25 059

212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 717</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 993</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 921</u> 24 803	<u>34 953</u> 24 803
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 181</u> 25 059	<u>35 213</u> 25 059
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 446</u> 25 320	<u>35 478</u> 25 320
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 993</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 276</u> 26 137	<u>36 308</u> 26 137
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 993</u> 25 858	<u>36 026</u> 25 858
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 276</u> 26 137	<u>36 308</u> 26 137
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 565</u> 26 421	<u>36 597</u> 26 421
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 860</u> 26 711	<u>36 892</u> 26 711

212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 469</u> 27 311	<u>37 502</u> 27 311
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 123</u> 25 218	<u>34 887</u> 25 218
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 601</u> 25 472	<u>35 634</u> 25 472
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 865</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 410</u> 26 268	<u>36 442</u> 26 268
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 26 545	<u>36 723</u> 26 545
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 601</u> 25 472	<u>35 634</u> 25 472
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 865</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 135</u> 25 998	<u>36 167</u> 25 998
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 691</u> 26 545	<u>36 723</u> 26 545

212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 978</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 865</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 135</u> 25 998	<u>36 167</u> 25 998
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 410</u> 26 268	<u>36 442</u> 26 268
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 978</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 271</u> 27 116	<u>37 303</u> 27 116
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 978</u> 26 827	<u>37 010</u> 26 827
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 271</u> 27 116	<u>37 303</u> 27 116
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 570</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 876</u> 27 712	<u>37 909</u> 27 712
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 509</u> 28 334	<u>38 541</u> 28 334

212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 011</u> 26 092	<u>35 775</u> 26 092
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 498</u> 26 356	<u>36 531</u> 26 356
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 051</u> 26 899	<u>37 083</u> 26 899
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 335</u> 27 179	<u>37 368</u> 27 179
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 498</u> 26 356	<u>36 531</u> 26 356
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 772</u> 26 624	<u>36 804</u> 26 624
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 335</u> 27 179	<u>37 368</u> 27 179
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 626</u> 27 465	<u>37 658</u> 27 465
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 626</u> 27 465	<u>37 658</u> 27 465
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 923</u> 27 757	<u>37 955</u> 27 757

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 536</u> 28 361	<u>38 568</u> 28 361
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 853</u> 28 672	<u>38 885</u> 28 672
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 011</u> 26 092	<u>35 775</u> 26 092
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 937</u> 27 003	<u>36 701</u> 27 003
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 433</u> 27 275	<u>37 465</u> 27 275
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 004</u> 27 838	<u>38 037</u> 27 838
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 299</u> 28 128	<u>38 331</u> 28 128
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 433</u> 27 275	<u>37 465</u> 27 275
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 716</u> 27 554	<u>37 748</u> 27 554

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 299</u> 28 128	<u>38 331</u> 28 128
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 600</u> 28 424	<u>38 632</u> 28 424
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 600</u> 28 424	<u>38 632</u> 28 424
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 907</u> 28 726	<u>38 939</u> 28 726
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 542</u> 29 351	<u>39 574</u> 29 351
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 869</u> 29 673	<u>39 902</u> 29 673
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 017</u> 28 066	<u>37 781</u> 28 066
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 524</u> 28 349	<u>38 557</u> 28 349
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 118</u> 28 934	<u>39 151</u> 28 934
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 424</u> 29 235	<u>39 457</u> 29 235

212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 524</u> 28 349	<u>38 557</u> 28 349
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 818</u> 28 639	<u>38 851</u> 28 639
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 424</u> 29 235	<u>39 457</u> 29 235
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 737</u> 29 543	<u>39 769</u> 29 543
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 737</u> 29 543	<u>39 769</u> 29 543
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 056</u> 29 857	<u>40 089</u> 29 857
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 716</u> 30 506	<u>40 748</u> 30 506
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 056</u> 30 842	<u>41 089</u> 30 842
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 142</u> 29 174	<u>38 906</u> 29 174
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 661</u> 29 468	<u>39 694</u> 29 468

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 279</u> 30 076	<u>40 311</u> 30 076
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 597</u> 30 389	<u>40 629</u> 30 389
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 29 468	<u>39 694</u> 29 468
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 967</u> 29 769	<u>39 999</u> 29 769
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 597</u> 30 389	<u>40 629</u> 30 389
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 922</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 922</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 254</u> 31 036	<u>41 286</u> 31 036
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 939</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 293</u> 32 059	<u>42 326</u> 32 059
212-101-2800	45, 7473-2010	3				

212-101-2801		3	1	2400	<u>33 470</u> 30 480	<u>40 234</u> 30 480
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 002</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 647</u> 31 423	<u>41 679</u> 31 423
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 980</u> 31 750	<u>42 012</u> 31 750
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 002</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 321</u> 31 102	<u>41 354</u> 31 102
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 980</u> 31 750	<u>42 012</u> 31 750
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 319</u> 32 085	<u>42 351</u> 32 085
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 319</u> 32 085	<u>42 351</u> 32 085
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 666</u> 32 426	<u>42 698</u> 32 426
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 382</u> 33 131	<u>43 414</u> 33 131

212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 752</u> 33 495	<u>43 784</u> 33 495

212-102.

							-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 676</u> 18 023	<u>27 504</u> 17 950	<u>27 504</u> 17 950	<u>24 816</u> 17 950	<u>27 504</u> 17 950
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 766</u> 19 095	<u>28 624</u> 19 053	<u>28 624</u> 19 053	<u>25 937</u> 19 053	<u>28 624</u> 19 053
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>22 934</u> 20 245	<u>29 835</u> 20 246	<u>29 835</u> 20 246	<u>27 148</u> 20 246	<u>29 835</u> 20 246
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 823</u> 21 120	<u>30 715</u> 21 112	<u>30 715</u> 21 112	<u>28 028</u> 21 112	<u>30 715</u> 21 112
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 823</u> 21 120	<u>30 715</u> 21 112	<u>30 715</u> 21 112	<u>28 028</u> 21 112	<u>30 715</u> 21 112

							-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 754</u> 22 036	<u>31 659</u> 22 040	<u>31 659</u> 22 040	<u>28 972</u> 22 040	<u>31 659</u> 22 040
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 593</u> 22 862	<u>32 464</u> 22 833	<u>32 464</u> 22 833	<u>29 777</u> 22 833	<u>32 464</u> 22 833
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 587</u> 23 841	<u>33 275</u> 23 631	<u>33 275</u> 23 631	<u>30 588</u> 23 631	<u>33 275</u> 23 631
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 413</u> 24 654	<u>34 060</u> 24 404	<u>34 060</u> 24 404	<u>31 373</u> 24 404	<u>34 060</u> 24 404
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 413</u> 24 654	<u>34 060</u> 24 404	<u>34 060</u> 24 404	<u>31 373</u> 24 404	<u>34 060</u> 24 404
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 498	<u>34 893</u> 25 223	<u>34 893</u> 25 223	<u>32 206</u> 25 223	<u>34 893</u> 25 223
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 057</u> 18 397	<u>27 868</u> 18 309	<u>27 868</u> 18 309	<u>25 181</u> 18 309	<u>27 868</u> 18 309
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 168</u> 19 491	<u>29 011</u> 19 434	<u>29 011</u> 19 434	<u>26 324</u> 19 434	<u>29 011</u> 19 434
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 359</u> 20 663	<u>30 247</u> 20 650	<u>30 247</u> 20 650	<u>27 560</u> 20 650	<u>30 247</u> 20 650
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 266</u> 21 556	<u>31 144</u> 21 534	<u>31 144</u> 21 534	<u>28 457</u> 21 534	<u>31 144</u> 21 534

							-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 266</u> 21 556	<u>31 144</u> 21 534	<u>31 144</u> 21 534	<u>28 457</u> 21 534	<u>31 144</u> 21 534
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 216</u> 22 491	<u>32 107</u> 22 481	<u>32 107</u> 22 481	<u>29 419</u> 22 481	<u>32 107</u> 22 481
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>26 072</u> 23 333	<u>32 928</u> 23 289	<u>32 928</u> 23 289	<u>30 241</u> 23 289	<u>32 928</u> 23 289
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 086</u> 24 331	<u>33 755</u> 24 103	<u>33 755</u> 24 103	<u>31 068</u> 24 103	<u>33 755</u> 24 103
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 928</u> 25 161	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>31 869</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 928</u> 25 161	<u>34 556</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892	<u>31 869</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 803</u> 26 022	<u>35 405</u> 25 728	<u>35 405</u> 25 728	<u>32 718</u> 25 728	<u>35 405</u> 25 728

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 739</u> 17 950	<u>27 504</u> 17 950
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 860</u> 19 053	<u>28 624</u> 19 053
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 071</u> 20 246	<u>29 835</u> 20 246
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 951</u> 21 112	<u>30 715</u> 21 112
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 951</u> 21 112	<u>30 715</u> 21 112
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 895</u> 22 040	<u>31 659</u> 22 040
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 700</u> 22 833	<u>32 464</u> 22 833
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 511</u> 23 631	<u>33 275</u> 23 631
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 296</u> 24 404	<u>34 060</u> 24 404
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 296</u> 24 404	<u>34 060</u> 24 404

8.04-08-2024

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 223	<u>34 893</u> 25 223
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 104</u> 18 309	<u>27 868</u> 18 309
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 247</u> 19 434	<u>29 011</u> 19 434
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 483</u> 20 650	<u>30 247</u> 20 650
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 380</u> 21 534	<u>31 144</u> 21 534
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 380</u> 21 534	<u>31 144</u> 21 534
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 342</u> 22 481	<u>32 107</u> 22 481
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>26 164</u> 23 289	<u>32 928</u> 23 289
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 991</u> 24 103	<u>33 755</u> 24 103
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 792</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892

				,		
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 792</u> 24 892	<u>34 556</u> 24 892
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 641</u> 25 728	<u>35 405</u> 25 728

212-103.

				,	.	.	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,		
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

				,		.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{37\,571}{35\,890}$	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{39\,180}{36\,861}$	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{40\,163}{37\,833}$	

212-202.

				,	.
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

				,	.	.	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 096</u> 17 646	<u>27 342</u> 18 552	<u>27 342</u> 18 552	<u>23 879</u> 17 489	<u>27 342</u> 18 552
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 881</u> 18 418	<u>28 069</u> 19 267	<u>28 069</u> 19 267	<u>24 573</u> 18 173	<u>28 069</u> 19 267

							-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 475</u> 19 003	<u>28 487</u> 19 678	<u>28 487</u> 19 678	<u>24 958</u> 18 551	<u>28 487</u> 19 678
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 115</u> 19 633	<u>28 950</u> 20 134	<u>28 950</u> 20 134	<u>25 387</u> 18 973	<u>28 950</u> 20 134
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 563</u> 20 073	<u>29 394</u> 20 571	<u>29 394</u> 20 571	<u>25 796</u> 19 376	<u>29 394</u> 20 571
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 047</u> 20 550	<u>29 895</u> 21 064	<u>29 895</u> 21 064	<u>26 260</u> 19 833	<u>29 895</u> 21 064
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 778</u> 21 269	<u>30 537</u> 21 696	<u>30 537</u> 21 696	<u>26 864</u> 20 428	<u>30 537</u> 21 696
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 478</u> 21 958	<u>31 020</u> 22 171	<u>31 020</u> 22 171	<u>27 308</u> 20 865	<u>31 020</u> 22 171
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 259</u> 22 727	<u>31 596</u> 22 739	<u>31 596</u> 22 739	<u>27 845</u> 21 393	<u>31 596</u> 22 739
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>26 138</u> 23 592	<u>32 289</u> 23 421	<u>32 289</u> 23 421	<u>28 497</u> 22 035	<u>32 289</u> 23 421
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 355</u> 8 910	<u>19 144</u> 9 407	<u>21 906</u> 8 941	<u>17 326</u> 9 419	<u>22 725</u> 9 419

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 083</u> 17 489	<u>27 342</u> 18 552
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 777</u> 18 173	<u>28 069</u> 19 267
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 162</u> 18 551	<u>28 487</u> 19 678
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 590</u> 18 973	<u>28 950</u> 20 134
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 999</u> 19 376	<u>29 394</u> 20 571
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 463</u> 19 833	<u>29 895</u> 21 064
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 068</u> 20 428	<u>30 537</u> 21 696
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 512</u> 20 865	<u>31 020</u> 22 171
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>24 049</u> 21 393	<u>31 596</u> 22 739
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>24 701</u> 22 035	<u>32 289</u> 23 421

212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0300	28013-98 -	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 813</u> 9 419	<u>22 725</u> 9 419

212-402.

							-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 081</u> 22 214	<u>25 013</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 149</u> 21 296	<u>24 084</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 656</u> 19 828	<u>22 597</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682

							-	-	-
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 097</u> 19 277	<u>22 039</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 097</u> 19 277	<u>22 039</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 470</u> 19 644	<u>22 411</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>24 185</u> 21 847	<u>24 116</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 095</u> 27 355	<u>30 008</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 729</u> 25 336	<u>27 648</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	.	.	-	-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,		
212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,		
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.	.	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>16 586</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 586</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>16 586</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>16 586</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	<u>17 318</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625	
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>17 040</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>17 771</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	
212-501-0202	, II		1	1000	<u>17 040</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>17 771</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	
212-501-0203	, I		1	1000	<u>17 040</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>17 771</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	

							-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>17 040</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>17 771</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0206	, I		1	1000	<u>17 040</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>17 771</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0207	, II		1	1000	<u>17 040</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>17 771</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>18 565</u> 17 572	<u>19 885</u> 17 572	<u>19 885</u> 17 572	<u>19 296</u> 17 572	<u>19 885</u> 17 572
212-501-0302	, II		1	1000	<u>18 552</u> 17 560	<u>19 873</u> 17 560	<u>19 873</u> 17 560	<u>19 284</u> 17 560	<u>19 873</u> 17 560
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 947</u> 16 964	<u>19 268</u> 16 964	<u>19 268</u> 16 964	<u>18 678</u> 16 964	<u>19 268</u> 16 964
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 373</u> 15 416	<u>17 694</u> 15 416	<u>17 694</u> 15 416	<u>17 105</u> 15 416	<u>17 694</u> 15 416
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 194</u> 15 239	<u>17 514</u> 15 239	<u>17 514</u> 15 239	<u>16 925</u> 15 239	<u>17 514</u> 15 239
212-501-0500	1225-2019								

							-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>16 518</u> 15 558	<u>17 839</u> 15 558	<u>17 839</u> 15 558	<u>17 250</u> 15 558	<u>17 839</u> 15 558
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>16 518</u> 15 558	<u>17 839</u> 15 558	<u>17 839</u> 15 558	<u>17 250</u> 15 558	<u>17 839</u> 15 558

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>16 442</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 442</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625
212-501-0103	, I		1	1000	<u>16 442</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625

212-501-0104	, II		1	1000	<u>16 442</u> 15 625	<u>17 907</u> 15 625
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>16 896</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0202	, II		1	1000	<u>16 896</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0203	, I		1	1000	<u>16 896</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0204	, II		1	1000	<u>16 896</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0206	, I		1	1000	<u>16 896</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0207	, II		1	1000	<u>16 896</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>18 420</u> 17 572	<u>19 885</u> 17 572
212-501-0302	, II		1	1000	<u>18 408</u> 17 560	<u>19 873</u> 17 560

212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 803</u> 16 964	<u>19 268</u> 16 964
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 229</u> 15 416	<u>17 694</u> 15 416
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 049</u> 15 239	<u>17 514</u> 15 239
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>16 374</u> 15 558	<u>17 839</u> 15 558
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	I		1	1000	<u>16 374</u> 15 558	<u>17 839</u> 15 558

212-502.

				,	.	.	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 040</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>17 771</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071

				,		
212-502-0100	1225-2019					
212-502-0102	, II		1	1000	<u>16 896</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071

212-503.

-

					,	.	.	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>22 081</u> 21 033	<u>23 402</u> 21 033	<u>23 402</u> 21 033	<u>22 813</u> 21 033	<u>23 402</u> 21 033	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>21 259</u> 20 224	<u>22 580</u> 20 224	<u>22 580</u> 20 224	<u>21 991</u> 20 224	<u>22 580</u> 20 224	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>20 469</u> 19 446	<u>21 790</u> 19 446	<u>21 790</u> 19 446	<u>21 200</u> 19 446	<u>21 790</u> 19 446	

					,		
212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>21 937</u> 21 033	<u>23 402</u> 21 033	

212-503-0102	-15		1	1000	<u>21 115</u> 20 224	<u>22 580</u> 20 224
212-503-0103	-20		1	1000	<u>20 325</u> 19 446	<u>21 790</u> 19 446

212-6.
212-601.

,
-

							-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-							
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>53</u> 51	<u>51</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

				,		
212-601-0100	- 1168-2006	-				
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

213.

213-1.

213-101.

				,	.
213-101-0100	530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>104 945</u> 97 597
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>106 786</u> 99 383
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>108 996</u> 101 526
213-101-0300	530-2012	1000 .			
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>83 812</u> 77 732
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>83 812</u> 77 732
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>83 812</u> 77 732
213-101-0400	530-2012	1000 .			

213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>111 436</u> 104 518
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>114 199</u> 107 196
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>122 486</u> 115 232
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>125 248</u> 117 910
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>127 090</u> 119 696
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>129 852</u> 122 375
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .			

213-102.

213-102-0200	379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>79 088</u> 72 580
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>79 428</u> 72 910
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>79 428</u> 72 910
213-102-0300	379-2015	1000 .			
213-102-0305	125	1000 .	1	3700	<u>105 626</u> 98 313
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>105 626</u> 98 313

213-104.

, , ,

					, .
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

				,	.	.	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 816</u> 27 679	<u>32 980</u> 27 679	<u>32 016</u> 30 078	<u>30 983</u> 27 679	<u>33 307</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 781</u> 24 587				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 062</u> 24 238	<u>29 406</u> 24 238	<u>32 100</u> 24 238	<u>27 317</u> 24 238	<u>29 732</u> 24 238
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>27 874</u> 26 179	<u>30 624</u> 26 179	<u>32 839</u> 26 179	<u>28 906</u> 26 179	<u>30 892</u> 26 179
213-301-0300	()	3							

8.04-08-2024

				,	.	.	-	-	-
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>21 283</u> 20 150				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>21 326</u> 20 150				

				,		
213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 740</u> 27 679	<u>32 742</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 040</u> 24 238	<u>29 140</u> 24 238

				,		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>27 857</u> 26 179	<u>30 405</u> 26 179
213-301-0300	()	3				
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660		

213-304.

				,	.	.	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							

							-	-	-
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>302</u> 272	<u>367</u> 272	<u>420</u> 272	<u>326</u> 272	<u>373</u> 272
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>330</u> 303			<u>355</u> 303	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>155</u> 141	<u>186</u> 141	<u>211</u> 141	<u>167</u> 141	<u>189</u> 141

213-304-0100	945-92	.				
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>301</u> 272	<u>362</u> 272
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>327</u> 303	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>155</u> 141	<u>184</u> 141

213-306.

				,	.	.	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 336</u> 4 217	<u>4 360</u> 4 217	<u>4 393</u> 4 217	<u>4 345</u> 4 217	<u>4 364</u> 4 217
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>5 510</u> 5 362	<u>5 535</u> 5 362	<u>5 568</u> 5 362	<u>5 520</u> 5 362	<u>5 538</u> 5 362

				,		
213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 334</u> 4 217	<u>4 357</u> 4 217
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>5 509</u> 5 362	<u>5 532</u> 5 362

213-307.

					,	.	.	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>94 719</u> 90 141	<u>101 369</u> 90 141	<u>110 236</u> 90 141	<u>97 330</u> 90 141	<u>102 231</u> 90 141	
213-307-0102		3	1	2400	<u>106 283</u> 101 410	<u>112 933</u> 101 410	<u>121 799</u> 101 410	<u>108 894</u> 101 410	<u>113 795</u> 101 410	

					,		
213-307-0100	13015-2012	3					
213-307-0101		3	1	2400	<u>94 335</u> 90 141	<u>100 507</u> 90 141	
213-307-0102		3	1	2400	<u>105 899</u> 101 410	<u>112 071</u> 101 410	

8.04-08-2024

140

213-308.

				,	.	.	-	-	-
213-308-0100	- 4001-2013	3							
213-308-0101	25	3	2	1500	<u>11 505</u> 7 813	<u>7 536</u> 5 804	<u>11 568</u> 5 635	<u>9 171</u> 5 804	<u>10 587</u> 5 804
213-308-0102	35	3	2	1900	<u>12 435</u> 7 813	<u>7 957</u> 5 804		<u>10 028</u> 5 804	<u>11 823</u> 5 804
213-308-0103	50	3	2	2000	<u>12 667</u> 7 813	<u>8 063</u> 5 804		<u>10 242</u> 5 804	<u>12 131</u> 5 804

				,		
213-308-0100	- 4001-2013	3				
213-308-0101	25	3	2	1500	<u>10 206</u> 5 804	<u>11 698</u> 4 911

8.04-08-2024

				,		
213-308-0102	35	3	2	1900	<u>11 339</u> 5 804	
213-308-0103	50	3	2	2000	<u>11 623</u> 5 804	

213-309.

				,		.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u> 32 589	

8.04-08-2024

142

22.

221.

221-1.

221-102.

				,	.	.	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>41 887</u> 38 662	<u>33 140</u> 30 609	<u>50 002</u> 47 271	<u>44 424</u> 38 662	<u>49 539</u> 38 662

				,		
221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>41 887</u> 38 662	<u>48 245</u> 38 662

221-103.

				,	.	.	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>84 880</u> 73 864				
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>84 993</u> 73 865	<u>79 741</u> 76 600	<u>103 753</u> 73 865	<u>83 706</u> 73 865	<u>77 377</u> 67 029

				,		
221-103-0100	28737-90	3				
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489		
221-103-0200	28737-90	3				
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>84 349</u> 73 865	<u>92 636</u> 73 865

221-104.

					,	.	.	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>67 762</u> 64 753	<u>75 045</u> 64 753	<u>93 498</u> 64 753	<u>70 459</u> 64 753	<u>75 510</u> 64 753	
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>73 719</u> 63 071	<u>68 397</u> 65 407	<u>91 966</u> 63 071	<u>72 467</u> 63 071	<u>67 232</u> 57 325	
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>72 004</u> 68 371	<u>66 396</u> 63 430	<u>80 483</u> 77 350	<u>74 589</u> 68 371	<u>79 799</u> 68 371	

					,		
221-104-0100	956-93						

221-104-0102	956-93	2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>67 762</u> 64 753
221-104-0103	956-93	3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>73 093</u> 63 071
221-104-0104	956-93	4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>72 004</u> 68 371

222. ,
 222-1. , ,
 222-101.

							-	-	-
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>120 150</u> 115 355	<u>134 915</u> 115 355	<u>128 123</u> 123 824	<u>126 284</u> 115 355	<u>136 379</u> 115 355
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 133</u> 115 339	<u>134 899</u> 115 339	<u>128 107</u> 123 808	<u>126 268</u> 115 339	<u>136 363</u> 115 339
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>110 892</u> 107 741	<u>118 935</u> 107 741	<u>115 235</u> 112 355	<u>114 233</u> 107 741	<u>119 732</u> 107 741
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>113 056</u> 109 879	<u>121 099</u> 109 879	<u>117 399</u> 114 493	<u>116 397</u> 109 879	<u>121 896</u> 109 879

							-	-	-
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>118 584</u> 113 808	<u>133 350</u> 113 808	<u>126 558</u> 122 278	<u>124 719</u> 113 808	<u>134 814</u> 113 808
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 411</u> 114 625	<u>134 176</u> 114 625	<u>127 384</u> 123 094	<u>125 545</u> 114 625	<u>135 640</u> 114 625
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>115 349</u> 112 132	<u>123 452</u> 112 132	<u>119 725</u> 116 780	<u>118 715</u> 112 132	<u>124 255</u> 112 132
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>111 920</u> 108 757	<u>119 962</u> 108 757	<u>116 263</u> 113 370	<u>115 261</u> 108 757	<u>120 760</u> 108 757
222-101-0400		3							

							-	-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 334</u> 104 681	<u>124 039</u> 104 681	<u>117 275</u> 113 116	<u>115 443</u> 104 681	<u>125 497</u> 104 681
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>107 352</u> 104 106	<u>115 995</u> 104 106	<u>112 020</u> 109 064	<u>110 943</u> 104 106	<u>116 852</u> 104 106
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 305</u> 109 906	<u>122 308</u> 109 906	<u>118 167</u> 115 070	<u>117 045</u> 109 906	<u>123 200</u> 109 906
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>171 327</u> 165 774	<u>186 752</u> 165 774	<u>179 657</u> 174 622	<u>177 735</u> 165 774	<u>188 282</u> 165 774

				,		
222-101-0200		3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{120\ 150}{115\ 355}$	$\frac{133\ 939}{115\ 355}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{120\ 133}{115\ 339}$	$\frac{133\ 923}{115\ 339}$
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	$\frac{110\ 892}{107\ 741}$	$\frac{118\ 403}{107\ 741}$
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{113\ 056}{109\ 879}$	$\frac{120\ 567}{109\ 879}$
222-101-0300		3				

				,		
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>118 584</u> 113 808	<u>132 374</u> 113 808
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>119 411</u> 114 625	<u>133 200</u> 114 625
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>115 349</u> 112 132	<u>122 916</u> 112 132
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>111 920</u> 108 757	<u>119 431</u> 108 757
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>109 334</u> 104 681	<u>123 067</u> 104 681

				,		
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>107 352</u> 104 106	<u>115 424</u> 104 106
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>113 305</u> 109 906	<u>121 713</u> 109 906
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>171 327</u> 165 774	<u>185 733</u> 165 774

222-102.

							-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>120 883</u> 116 674	<u>141 609</u> 129 457	<u>129 302</u> 125 594	<u>123 463</u> 116 674	<u>128 665</u> 116 674
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>95 461</u> 91 620	<u>103 957</u> 92 765	<u>104 000</u> 100 643	<u>97 981</u> 91 620	<u>103 060</u> 91 620
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>93 201</u> 89 320		<u>101 610</u> 98 230	<u>95 781</u> 89 320	<u>100 983</u> 89 320
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>73 142</u> 69 503		<u>81 579</u> 78 439	<u>75 719</u> 69 503	<u>80 915</u> 69 503
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>75 252</u> 71 580	<u>124 624</u> 120 968	<u>83 687</u> 80 516	<u>77 837</u> 71 580	<u>83 047</u> 71 580
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>130 782</u> 126 455		<u>139 242</u> 135 415	<u>133 364</u> 126 455	<u>138 568</u> 126 455
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>75 827</u> 72 147	<u>143 453</u> 139 573	<u>84 293</u> 81 114	<u>78 413</u> 72 147	<u>83 625</u> 72 147

				,	.	.	-	-	-
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>120 172</u> 115 990	<u>132 637</u> 128 904	<u>128 633</u> 124 948	<u>122 735</u> 115 990	<u>127 901</u> 115 990
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>105 905</u> 101 870		<u>114 401</u> 110 866	<u>108 490</u> 101 870	<u>113 700</u> 101 870
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 690</u> 103 635		<u>116 171</u> 112 616	<u>110 274</u> 103 635	<u>115 482</u> 103 635
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>96 713</u> 92 797		<u>105 154</u> 101 737	<u>99 289</u> 92 797	<u>104 480</u> 92 797
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>110 736</u> 106 650		<u>117 286</u> 113 722	<u>113 314</u> 106 650	<u>118 512</u> 106 650

				,		
222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>120 883</u> 116 674	<u>127 350</u> 116 674

222-102-0102	948-84	2 /	3	1	2441	$\frac{95\,461}{91\,620}$ $\frac{101\,775}{91\,620}$
222-102-0103	948-84	3 /	3	1	2500,1	$\frac{93\,201}{89\,320}$ $\frac{99\,668}{89\,320}$
222-102-0104	948-84	4 /	3	1	2497	$\frac{73\,142}{69\,503}$ $\frac{79\,601}{69\,503}$
222-102-0105	948-84	8 /	3	1	2504	$\frac{75\,252}{71\,580}$ $\frac{81\,729}{71\,580}$
222-102-0106	948-84	20 /	3	1	2501	$\frac{130\,782}{126\,455}$ $\frac{137\,252}{126\,455}$
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	$\frac{75\,827}{72\,147}$ $\frac{82\,307}{72\,147}$
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	$\frac{120\,172}{115\,990}$ $\frac{126\,594}{115\,990}$
222-102-0200	948-84	948-84	3			

222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>105 905</u> 101 870	<u>112 382</u> 101 870
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 690</u> 103 635	<u>114 165</u> 103 635
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>96 713</u> 92 797	<u>103 167</u> 92 797
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>110 736</u> 106 650	<u>117 197</u> 106 650

222-104.

							-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3							
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>100 960</u> 96 988	<u>109 344</u> 98 200	<u>109 370</u> 105 898	<u>103 541</u> 96 988	<u>108 742</u> 96 988

8.04-08-2024

							-	-	-
222-104-0103	50 / 30 18980-2015	3	1	2500	<u>96 986</u> 93 061	<u>105 289</u> 94 225	<u>105 446</u> 102 021	<u>99 567</u> 93 061	<u>104 769</u> 93 061
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493	<u>89 552</u> 86 051				
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>88 047</u> 84 587				

				,		
222-104-0100	18980-2015	3				
222-104-0101	40 / 30 18980-2015	3	1	2500	$\frac{100\ 960}{96\ 988}$	$\frac{107\ 427}{96\ 988}$
222-104-0103	50 / 30 18980-2015	3	1	2500	$\frac{96\ 986}{93\ 061}$	$\frac{103\ 453}{93\ 061}$
222-104-0300	13015-2012	3				
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493		
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476		

222-2.
222-202.

,

					,	.	.	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012	4 / 3	1	2530	<u>198 161</u> 184 788	<u>189 310</u> 184 788	<u>216 974</u> 184 788	<u>196 871</u> 184 788	<u>180 269</u> 167 880	

					,		
222-202-0100	13015-2012	3					
222-202-0101	13015-2012	4 / 3	1	2530	<u>197 516</u> 184 788	<u>205 825</u> 184 788	

222-203.

							-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{9\,636}{9\,185}$	$\frac{10\,755}{9\,453}$	$\frac{10\,661}{10\,271}$	$\frac{9\,949}{9\,185}$	$\frac{10\,579}{9\,185}$
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{11\,307}{10\,890}$	$\frac{11\,678}{10\,319}$	$\frac{14\,605}{10\,890}$	$\frac{11\,653}{10\,890}$	$\frac{12\,300}{10\,890}$
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{10\,724}{10\,248}$	$\frac{13\,141}{11\,815}$	$\frac{11\,772}{11\,360}$	$\frac{11\,048}{10\,248}$	$\frac{11\,701}{10\,248}$
222-203-0405	9561-2016 10	2	1	329	$\frac{11\,040}{10\,613}$	$\frac{11\,491}{10\,081}$	$\frac{14\,496}{10\,613}$	$\frac{11\,403}{10\,613}$	$\frac{12\,081}{10\,613}$

222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{9\,636}{9\,185}$	$\frac{10\,420}{9\,185}$
222-203-0400	9561-2016	2				
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{11\,307}{10\,890}$	$\frac{12\,141}{10\,890}$
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{10\,724}{10\,248}$	$\frac{11\,536}{10\,248}$
222-203-0405	9561-2016 10	2	1	329	$\frac{11\,040}{10\,613}$	$\frac{11\,914}{10\,613}$

222-3.
222-301.

, , , ,

							-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 240</u> 5 077	<u>5 684</u> 5 245	<u>5 605</u> 5 459	<u>5 334</u> 5 077	<u>5 523</u> 5 077
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 395</u> 16 701	<u>18 946</u> 16 910	<u>18 866</u> 18 154	<u>17 858</u> 16 701	<u>18 921</u> 16 910
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>16 657</u> 16 097				
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>22 273</u> 21 684	<u>23 522</u> 21 955	<u>23 355</u> 22 754	<u>22 580</u> 21 684	<u>23 420</u> 21 955

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 240</u> 5 077	<u>5 475</u> 5 077
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 548</u> 16 701	<u>18 548</u> 16 701
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>22 374</u> 21 684	<u>23 039</u> 21 684

222-302. ,

				,	.	.	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>175 895</u> 170 972	<u>183 138</u> 170 972	<u>184 284</u> 179 854	<u>178 585</u> 170 972	<u>183 953</u> 170 972

				,		
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>175 895</u> 170 972	<u>182 595</u> 170 972

225.
225-1.
225-101.

							-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>11 026</u> 10 751	<u>7 762</u> 7 142	<u>11 466</u> 11 217	<u>11 160</u> 10 751	<u>11 431</u> 10 751
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 419</u> 6 966				
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 276</u> 10 588				
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>12 875</u> 12 500	<u>5 359</u> 4 609	<u>13 551</u> 13 217	<u>13 081</u> 12 500	<u>13 497</u> 12 500
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 031</u> 12 432	<u>10 219</u> 9 750	<u>14 384</u> 13 866	<u>13 444</u> 12 432	<u>14 276</u> 12 432
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 503</u> 16 629	<u>16 467</u> 15 750	<u>19 533</u> 18 780	<u>18 122</u> 16 629	<u>19 371</u> 16 629
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 924</u> 18 955	<u>18 702</u> 17 906	<u>22 157</u> 21 320	<u>20 605</u> 18 955	<u>21 978</u> 18 955
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>27 305</u> 25 871	<u>27 635</u> 26 438	<u>30 689</u> 29 455	<u>28 337</u> 25 871	<u>30 418</u> 25 871

							-	-	-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>28 426</u> 27 001	<u>27 523</u> 26 344	<u>31 742</u> 30 513	<u>29 437</u> 27 001	<u>31 476</u> 27 001
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 339</u> 37 229	<u>36 976</u> 35 250	<u>44 347</u> 42 534	<u>40 866</u> 37 229	<u>43 946</u> 37 229
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>10 081</u> 8 407				
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>14 274</u> 12 057	<u>17 583</u> 12 159		<u>15 956</u> 12 159	<u>18 768</u> 11 982
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 282</u> 5 164	<u>3 165</u> 2 923	<u>5 452</u> 5 343	<u>5 334</u> 5 164	<u>5 438</u> 5 164
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 639</u> 14 954	<u>17 663</u> 17 063	<u>17 162</u> 16 567	<u>16 104</u> 14 954	<u>17 040</u> 14 954
225-101-0602	15	.	1	950	<u>32 112</u> 30 676	<u>36 130</u> 34 875	<u>35 326</u> 34 081	<u>33 092</u> 30 676	<u>35 069</u> 30 676
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>53 494</u> 51 217	<u>66 008</u> 63 938	<u>58 502</u> 56 521	<u>55 021</u> 51 217	<u>58 101</u> 51 217
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 707</u> 14 255	<u>12 174</u> 11 813	<u>15 553</u> 15 151	<u>14 965</u> 14 255	<u>15 485</u> 14 255
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>11 214</u> 10 804	<u>11 061</u> 9 944	<u>12 060</u> 11 700	<u>11 472</u> 10 804	<u>11 992</u> 10 804

							-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>29 281</u> 28 179	<u>31 243</u> 30 281	<u>31 583</u> 30 617	<u>29 983</u> 28 179	<u>31 398</u> 28 179
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>28 160</u> 27 071		<u>30 461</u> 29 509	<u>28 862</u> 27 071	<u>30 277</u> 27 071
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>45 169</u> 43 102	<u>50 171</u> 48 375	<u>49 839</u> 48 048	<u>46 594</u> 43 102	<u>49 465</u> 43 102
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>53 623</u> 51 455		<u>58 293</u> 56 401	<u>55 047</u> 51 455	<u>57 919</u> 51 455
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>49 023</u> 47 362	<u>52 715</u> 47 362	<u>61 628</u> 47 362	<u>50 344</u> 47 362	<u>52 818</u> 47 362
225-101-0620	10	.	1	800	<u>35 245</u> 33 630				
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>86 700</u> 82 390				
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>95 363</u> 90 629				

225-101-0100	8020-2016	.				
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>11 026</u> 10 751	<u>11 362</u> 10 751
225-101-0102	7-6	.	1	250		
225-101-0103	7-9	.	1	380		
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>12 875</u> 12 500	<u>13 392</u> 12 500
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 031</u> 12 432	<u>14 065</u> 12 432
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 503</u> 16 629	<u>19 055</u> 16 629
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 924</u> 18 955	<u>21 631</u> 18 955
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>27 305</u> 25 871	<u>29 891</u> 25 871
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>28 426</u> 27 001	<u>30 961</u> 27 001
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 339</u> 37 229	<u>43 167</u> 37 229
225-101-0114	15-3	.	1	320		

225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>14 576</u> 12 159	<u>18 724</u> 12 057
225-101-0200	8020-2016	.				
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 282</u> 5 164	<u>5 412</u> 5 164
225-101-0600	8020-2016	.				
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 639</u> 14 954	<u>16 803</u> 14 954
225-101-0602	15	.	1	950	<u>32 112</u> 30 676	<u>34 569</u> 30 676
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>53 494</u> 51 217	<u>57 322</u> 51 217
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 707</u> 14 255	<u>15 353</u> 14 255
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>11 214</u> 10 804	<u>11 861</u> 10 804
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>29 281</u> 28 179	<u>31 040</u> 28 179
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>28 160</u> 27 071	<u>29 919</u> 27 071
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>45 169</u> 43 102	<u>48 739</u> 43 102

8.04-08-2024

170

				,		
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>53 623</u> 51 455	<u>57 193</u> 51 455
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>49 023</u> 47 362	<u>52 211</u> 47 362
225-101-0620	10	.	1	800		
225-101-0621	6	.	1	2260		
225-101-0622	10	.	1	2480		

225-104.

				,	.	.	-	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>200 940</u> 195 893	<u>185 266</u> 172 993	<u>209 061</u> 204 494	<u>203 417</u> 195 893	<u>208 411</u> 195 893

							-	-	-
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>285 389</u> 277 232	<u>265 651</u> 244 962	<u>299 941</u> 292 643	<u>289 828</u> 277 232	<u>298 775</u> 277 232
225-104-0220	5.300	.	1	6400	<u>418 676</u> 406 607	<u>389 961</u> 359 275	<u>440 334</u> 429 544	<u>425 282</u> 406 607	<u>438 598</u> 406 607
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>172 477</u> 167 768	<u>160 000</u> 148 223	<u>180 599</u> 176 369	<u>174 954</u> 167 768	<u>179 948</u> 167 768
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>347 755</u> 338 304	<u>322 646</u> 299 040	<u>363 999</u> 355 506	<u>352 710</u> 338 304	<u>362 697</u> 338 304
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>159 287</u> 155 179	<u>167 466</u> 156 983	<u>166 055</u> 162 346	<u>161 352</u> 155 179	<u>165 513</u> 155 179
225-104-0241	19.300	.	1	3000	<u>227 817</u> 221 786	<u>210 881</u> 195 946	<u>237 969</u> 232 538	<u>230 914</u> 221 786	<u>237 156</u> 221 786
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>210 674</u> 205 179	<u>194 850</u> 181 310	<u>219 811</u> 214 855	<u>213 461</u> 205 179	<u>219 079</u> 205 179
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>326 675</u> 316 696	<u>360 976</u> 334 098	<u>345 287</u> 336 408	<u>332 352</u> 316 696	<u>343 796</u> 316 696
225-104-0400	30 24547-2016	.							

							-	-	-
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>197 076</u> 191 964	<u>182 221</u> 169 648	<u>205 536</u> 200 924	<u>199 657</u> 191 964	<u>204 858</u> 191 964
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>303 864</u> 294 821	<u>283 742</u> 260 538	<u>320 445</u> 312 383	<u>308 922</u> 294 821	<u>319 117</u> 294 821
225-104-0500	35 24547-2016 30,	.							
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>663 595</u> 645 625	<u>562 524</u> 518 734	<u>694 390</u> 678 239	<u>672 988</u> 645 625	<u>691 922</u> 645 625
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>627 989</u> 609 554	<u>585 877</u> 538 749	<u>661 491</u> 645 034	<u>638 208</u> 609 554	<u>658 807</u> 609 554

225-104-0200	30 24547-2016	.				
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>200 940</u> 195 893	<u>207 148</u> 195 893
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>285 389</u> 277 232	<u>296 512</u> 277 232
225-104-0220	5.300	.	1	6400	<u>418 676</u> 406 607	<u>435 230</u> 406 607
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>172 477</u> 167 768	<u>178 685</u> 167 768
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>347 755</u> 338 304	<u>360 171</u> 338 304
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>159 287</u> 155 179	<u>164 461</u> 155 179
225-104-0241	19.300	.	1	3000	<u>227 817</u> 221 786	<u>235 577</u> 221 786
225-104-0300	30 24547-2016	.				
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>210 674</u> 205 179	<u>217 658</u> 205 179

225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>326 675</u> 316 696	<u>340 902</u> 316 696
225-104-0400	30 24547-2016	.				
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>197 076</u> 191 964	<u>203 543</u> 191 964
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>303 864</u> 294 821	<u>316 538</u> 294 821
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>663 595</u> 645 625	<u>687 133</u> 645 625
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>627 989</u> 609 554	<u>653 597</u> 609 554

225-105.

					,	.	.	-	-	-
225-105-0300	20 13015-2012	.								
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>147 560</u> 143 036	<u>138 052</u> 126 346	<u>156 021</u> 151 996	<u>150 141</u> 143 036	<u>155 343</u> 143 036	
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>171 791</u> 165 536	<u>163 131</u> 146 252	<u>184 650</u> 179 155	<u>175 713</u> 165 536	<u>183 620</u> 165 536	
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>224 100</u> 215 893	<u>212 840</u> 190 666	<u>241 020</u> 233 813	<u>229 261</u> 215 893	<u>239 665</u> 215 893	

					,		
225-105-0300	20 13015-2012	.					
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>147 560</u> 143 036	<u>154 027</u> 143 036	

				,		
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>171 791</u> 165 536	<u>181 620</u> 165 536
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>224 100</u> 215 893	<u>237 034</u> 215 893

225-107.

				,	.	.	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 688</u> 22 857	<u>25 405</u> 23 107	<u>25 268</u> 24 418	<u>24 209</u> 22 857	<u>24 585</u> 23 744
225-107-0103	20	.	1	600	<u>25 155</u> 24 196	<u>27 174</u> 24 481	<u>27 051</u> 26 070	<u>25 780</u> 24 196	<u>26 231</u> 25 260
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>97 122</u> 93 750	<u>97 433</u> 88 323	<u>103 890</u> 100 918	<u>99 186</u> 93 750	<u>103 347</u> 93 750

8.04-08-2024

							-	-	-
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>79 844</u> 77 232	<u>75 025</u> 68 154	<u>84 920</u> 82 608	<u>81 392</u> 77 232	<u>84 513</u> 77 232
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>60 721</u> 58 571	<u>65 226</u> 59 267	<u>64 829</u> 62 630	<u>62 077</u> 58 571	<u>63 054</u> 60 877
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>62 950</u> 60 982	<u>59 033</u> 53 916	<u>66 672</u> 64 924	<u>64 085</u> 60 982	<u>66 374</u> 60 982
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>53 802</u> 52 054	<u>50 533</u> 45 942	<u>57 186</u> 55 638	<u>54 834</u> 52 054	<u>56 914</u> 52 054

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.				
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 860</u> 22 857	<u>24 986</u> 22 857
225-107-0103	20	.	1	600	<u>25 361</u> 24 196	<u>26 713</u> 24 196

				,		
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>97 122</u> 93 750	<u>102 295</u> 93 750
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>79 844</u> 77 232	<u>83 724</u> 77 232
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>61 169</u> 58 571	<u>79 187</u> 73 482
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>62 950</u> 60 982	<u>65 795</u> 60 982
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>53 802</u> 52 054	<u>56 388</u> 52 054

225-108.

					,	.	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>105 940</u> 101 906	<u>114 400</u> 110 866	<u>108 523</u> 101 906	<u>113 728</u> 101 906	<u>105 940</u> 101 906	

					,	
225-108-0100	13015-2012	3				
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>112 412</u> 101 906	

225-109.

							-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>112 436</u> 108 661	<u>106 024</u> 96 025	<u>119 881</u> 116 545	<u>114 707</u> 108 661	<u>119 284</u> 108 661
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>136 896</u> 132 054	<u>129 682</u> 116 700	<u>146 710</u> 142 447	<u>139 889</u> 132 054	<u>145 923</u> 132 054
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>219 355</u> 210 982	<u>209 203</u> 186 381	<u>236 952</u> 229 619	<u>224 723</u> 210 982	<u>235 542</u> 210 982
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>125 875</u> 121 607	<u>118 679</u> 107 352	<u>134 335</u> 130 567	<u>128 455</u> 121 607	<u>133 657</u> 121 607
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>184 709</u> 177 857	<u>175 683</u> 157 118	<u>198 922</u> 192 910	<u>189 045</u> 177 857	<u>197 784</u> 177 857
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>282 168</u> 271 607	<u>268 796</u> 240 125	<u>304 164</u> 294 903	<u>288 878</u> 271 607	<u>302 402</u> 271 607
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>119 949</u> 115 446	<u>129 463</u> 116 844	<u>128 796</u> 124 189	<u>122 867</u> 115 446	<u>124 973</u> 120 411
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>190 807</u> 183 661	<u>181 655</u> 162 253	<u>205 697</u> 199 430	<u>195 349</u> 183 661	<u>204 504</u> 183 661
225-109-0200	20 13015-2012	.							

8.04-08-2024

							-	-	-
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>148 193</u> 143 661	<u>136 642</u> 124 962	<u>156 653</u> 152 621	<u>150 774</u> 143 661	<u>155 975</u> 143 661

225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>112 436</u> 108 661	<u>118 127</u> 108 661
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>136 896</u> 132 054	<u>144 397</u> 132 054
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>219 355</u> 210 982	<u>232 806</u> 210 982
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>125 875</u> 121 607	<u>132 341</u> 121 607
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>184 709</u> 177 857	<u>195 573</u> 177 857

					,		
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>282 168</u> 271 607	<u>298 981</u> 271 607	
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>120 912</u> 115 446	<u>171 195</u> 158 900	
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>190 807</u> 183 661	<u>202 189</u> 183 661	
225-109-0200	20 13015-2012	.					
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>148 193</u> 143 661	<u>154 660</u> 143 661	

225-2.
225-201.

					,	.	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 539</u> 78 491	<u>54 345</u> 46 530	<u>87 884</u> 85 211	<u>83 475</u> 78 491	<u>87 376</u> 78 491	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>74 431</u> 71 003	<u>79 846</u> 68 100	<u>104 138</u> 71 003	<u>77 545</u> 71 003	<u>83 375</u> 71 003	

					,		
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 539</u> 78 491	<u>86 389</u> 78 491	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>74 431</u> 71 003	<u>81 944</u> 71 003	

225-202.

				,	.	.	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	13015-2012 5 / 2	3	1	2476	<u>151 306</u> 146 763		<u>159 999</u> 155 947	<u>153 862</u> 146 763	<u>159 013</u> 146 763
225-202-1104	13015-2012 8 / 2	3	1	2475		<u>113 046</u> 109 552			
225-202-1107	13015-2012 15 / 2	3	1	2503	<u>143 026</u> 138 552		<u>151 356</u> 147 383	<u>145 610</u> 138 552	<u>150 818</u> 138 552
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5					

				,		
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>151 306</u> 146 763	<u>157 710</u> 146 763
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475		
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>143 026</u> 138 552	<u>149 500</u> 138 552
225-202-1200	13015-2012	.				
225-202-1203	10-5	.	1	72,5		<u>13 178</u> 12 756

225-203.

							-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>109 712</u> 105 625	<u>76 887</u> 66 343	<u>118 253</u> 114 667	<u>112 303</u> 105 625	<u>117 526</u> 105 625
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>99 252</u> 95 299	<u>75 589</u> 64 728	<u>107 712</u> 104 259	<u>101 834</u> 95 299	<u>107 037</u> 95 299
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>60 950</u> 57 996	<u>71 081</u> 60 263		<u>66 564</u> 60 263	<u>72 234</u> 60 263
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 423</u> 79 683	<u>83 994</u> 73 343	<u>90 770</u> 86 942	<u>86 030</u> 79 683	<u>87 596</u> 83 806
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>151 964</u> 147 403	<u>160 554</u> 148 377	<u>159 932</u> 155 277	<u>154 578</u> 147 403	<u>156 489</u> 151 875
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>71 668</u> 68 483				

8.04-08-2024

					,	.	.	-	-	-
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>14 645</u> 14 205		<u>15 458</u> 15 066	<u>14 893</u> 14 205	<u>15 393</u> 14 205	
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>8 645</u> 8 348		<u>9 237</u> 8 975	<u>8 826</u> 8 348	<u>9 190</u> 8 348	
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>63 927</u> 62 058	<u>43 578</u> 38 973	<u>67 311</u> 65 642	<u>64 959</u> 62 058	<u>67 039</u> 62 058	

					,		
225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>109 712</u> 105 625	<u>116 205</u> 105 625

					,		
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>99 252</u> 95 299	<u>105 721</u> 95 299
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2513	<u>64 516</u> 60 263	<u>70 440</u> 60 263
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>84 284</u> 79 683	<u>89 918</u> 79 683
225-203-0200	13015-2012		3				
225-203-0203	8 / 2 13015-2012		3	1	2508	<u>152 827</u> 147 403	<u>158 477</u> 147 403
225-203-0500	13015-2012		3				
225-203-0501	13015-2012		3	1	2542		
225-203-0900	13015-2012		.				
225-203-0901	20-10		.	1	240	<u>14 645</u> 14 205	<u>15 266</u> 14 205
225-203-0903	20-5		.	1	175	<u>8 645</u> 8 348	<u>9 098</u> 8 348

225-203-1000	13015-2012	.				
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>63 927</u> 62 058	<u>66 513</u> 62 058

225-204.

							-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>344 579</u> 336 072				
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>371 465</u> 362 082				
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>283 747</u> 276 083				
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 108 149</u> 1 081 870				

							-	-	-
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 282 815</u> 1 252 412				
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 087 304</u> 2 038 957				
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 130 923</u> 2 081 020				
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>248 222</u> 242 305				
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>162 511</u> 157 644				
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>249 733</u> 243 156				
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>286 473</u> 278 826				
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>387 503</u> 377 525				
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>446 398</u> 435 265				
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>392 503</u> 381 671				
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>410 472</u> 399 288				

8.04-08-2024

							-	-	-
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>540 084</u> 525 434				
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>541 543</u> 527 004				
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>662 501</u> 644 821				
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>910 602</u> 888 057				
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>404 112</u> 393 179				
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>584 315</u> 568 483				
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 185 848</u> 1 157 346				
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>245 241</u> 238 752				
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>230 430</u> 224 526				
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>170 870</u> 165 490				
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>167 599</u> 162 563				

				,	.	.	-	-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>220 166</u> 213 539				
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>332 405</u> 323 857				
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>429 878</u> 418 299				
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>576 617</u> 560 936				
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 171 397</u> 1 143 704				
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>335 687</u> 326 557				
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>250 754</u> 244 311				
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>304 405</u> 296 504				
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>645 120</u> 630 567				
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>443 308</u> 432 866				
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>485 555</u> 473 934				

							-	-	-
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>370 209</u> 360 535				
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>419 293</u> 408 692				
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 326 549</u> 1 296 163				
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>350 413</u> 341 478				
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>478 203</u> 465 851				
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>336 776</u> 327 198				
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>363 657</u> 353 394				
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>380 336</u> 369 746				
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>422 418</u> 409 760				
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>452 627</u> 439 377				
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>433 460</u> 421 040				

							-	-	-
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>417 701</u> 405 590				
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>306 259</u> 297 279				
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>281 493</u> 274 798				
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>308 476</u> 301 042				
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>366 826</u> 357 953				
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>490 258</u> 478 034				
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>500 842</u> 488 410				
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>572 958</u> 558 749				
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>583 542</u> 569 125				
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>697 257</u> 680 050				

8.04-08-2024

							-	-	-
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>788 486</u> 768 699				
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>796 891</u> 776 939				
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>480 911</u> 469 185				
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>607 508</u> 592 775				
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>768 251</u> 749 932				
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>894 084</u> 872 913				
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>852 841</u> 832 479				
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>878 774</u> 858 722				
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>803 891</u> 784 874				
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>933 146</u> 911 209				
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>648 594</u> 633 055				

							-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>889 636</u> 867 573				
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>1 154 828</u> 1 126 654				
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>1 145 518</u> 1 118 261				
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 425 458</u> 1 391 838				
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>1 038 754</u> 1 013 591				
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 333 324</u> 1 301 510				
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 460 319</u> 1 426 016				
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 192 086</u> 1 163 882				
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 586 103</u> 1 548 843				
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 350 832</u> 1 319 515				
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 537 236</u> 1 500 934				

							-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 226 793</u> 1 197 908				
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 619 565</u> 1 581 648				
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>47 989</u> 46 523				
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>51 190</u> 49 626				
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>75 185</u> 72 888				
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>64 912</u> 63 085	<u>67 856</u> 62 296	<u>77 255</u> 63 085	<u>66 206</u> 63 085	<u>68 628</u> 63 085
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>64 701</u> 59 213	<u>72 147</u> 70 313	<u>73 066</u> 59 213	<u>64 127</u> 59 213	<u>58 881</u> 53 789
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>68 085</u> 66 056	<u>68 568</u> 63 263	<u>71 807</u> 69 999	<u>69 220</u> 66 056	<u>71 509</u> 66 056
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>66 249</u> 64 162				
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422				

				,	.	.	-	-	-
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422				
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422				
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422				
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422				
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0604	4	.	1	475	<u>51 790</u> 50 648		<u>53 397</u> 52 351	<u>52 280</u> 50 648	<u>53 268</u> 50 648
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>22 459</u> 21 968				
225-204-1000	- 13015-2012	.							

							-	-	-
225-204-1001	3	.	1	110	<u>15 237</u> 14 934		<u>15 609</u> 15 328	<u>15 350</u> 14 934	<u>15 579</u> 14 934
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>228 939</u> 223 225				
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>372 745</u> 363 903				
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>251 826</u> 245 348				
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>438 575</u> 427 683				
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>99 033</u> 96 584				
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>92 341</u> 90 023				
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>84 715</u> 82 547				
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1505	6	.	1	760	<u>74 043</u> 72 321		<u>76 615</u> 75 045	<u>74 828</u> 72 321	<u>76 409</u> 72 321

8.04-08-2024

200

				,	.	.	-	-	-
225-204-1507	7	.	1	230	<u>32 305</u> 31 667		<u>33 084</u> 32 491	<u>32 543</u> 31 667	<u>33 021</u> 31 667

				,		
225-204-0100	13015-2012	.				
225-204-0101	1-	.	1	2500		
225-204-0102	2-	.	1	3000		
225-204-0103	2- -	.	1	3000		
225-204-0106	5-	.	1	6500		
225-204-0107	5-	.	1	7500		
225-204-0108	1-	.	1	10600		
225-204-0109	2-	.	1	11600		
225-204-0112	1-2	.	1	1500		

				,		
225-204-0113	2-2	.	1	2400		
225-204-0114	2-0	.	1	2400		
225-204-0116	3-0	.	1	2900		
225-204-0117	4-2	.	1	3400		
225-204-0118	4-4	.	1	3400		
225-204-0120	5-2	.	1	4480		
225-204-0121	5-4	.	1	4480		
225-204-0122	6-2	.	1	5800		
225-204-0123	6-4	.	1	5600		
225-204-0124	6-0	.	1	6700		
225-204-0125	6-2	.	1	6700		
225-204-0129	3-	.	1	4300		
225-204-0131	5-	.	1	6250		
225-204-0132	5-	.	1	7500		
225-204-0150	2-05	.	1	2400		
225-204-0151	2-05	.	1	1980		

225-204-0152	3-05	.	1	2900		
225-204-0153	3-05	.	1	2500		
225-204-0154	4-05	.	1	3300		
225-204-0155	4-05	.	1	2900		
225-204-0164	3- 5	.	1	4500		
225-204-0165	5- 5	.	1	6250		
225-204-0167	6- 5	.	1	6750		
225-204-0176	-2	.	1	3640		
225-204-0178	-4	.	1	2180		
225-204-0179	-5	.	1	2760		
225-204-0180	-6	.	1	2720		
225-204-0181	15.15	.	1	2500		
225-204-0182	18.18	.	1	3000		
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450		
225-204-0184	4-2-	.	1	3400		
225-204-0185	5- -350	.	1	6250		

				,		
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950		
225-204-0187	3- -0	.	1	4250		
225-204-0188	3- -	.	1	4250		
225-204-0189	5-2-	.	1	4475		
225-204-0190	5-4-	.	1	4475		
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250		
225-204-0192	5- -	.	1	6250		
225-204-0193	6-2-	.	1	5600		
225-204-0195	6-4-	.	1	5600		
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250		
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730		

				,		
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180		
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280		
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030		
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650		
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600		

				,		
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100		
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800		
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0302	95-1	.	1	750		
225-204-0304	95-3	.	1	800		

				,		
225-204-0307	105	.	1	1175		
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>64 912</u> 63 085	<u>110 619</u> 105 000
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>64 414</u> 59 213	<u>68 109</u> 59 213
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>68 085</u> 66 056	<u>70 930</u> 66 056
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125		
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550		
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550		
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550		
225-204-0317	164-12	.	1	3550		
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550		
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550		
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0604	4	.	1	475	<u>51 790</u> 50 648	<u>53 018</u> 50 648

				,		
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0803	33-2	.	1	250		
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1001	3	.	1	110	<u>15 237</u> 14 934	<u>15 521</u> 14 934
225-204-1006	3-	.	1	1750		
225-204-1300	13015-2012	.				
225-204-1302	1	.	1	2190		
225-204-1309	35-10	.	1	2200		
225-204-1310	35-15	.	1	3275		
225-204-1313	32.9	.	1	725		
225-204-1314	32.9-1	.	1	725		
225-204-1315	32.9-2	.	1	725		
225-204-1500	13015-2012	.				

8.04-08-2024

208

				,		
225-204-1505	6	.	1	760	<u>74 043</u> 72 321	<u>76 009</u> 72 321
225-204-1507	7	.	1	230	<u>32 305</u> 31 667	<u>32 900</u> 31 667

226.

226-1.

226-102.

,

				,	.	.	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>172 464</u> 166 143				
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>196 268</u> 187 946	<u>196 282</u> 172 993	<u>214 542</u> 207 300	<u>201 842</u> 187 946	<u>213 077</u> 187 946

							-	-	-
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>135 703</u> 131 397				
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>212 568</u> 205 425				
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>440 216</u> 426 159				
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>251 777</u> 242 990				
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>110 604</u> 106 895				
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>220 339</u> 213 618				
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>133 317</u> 128 813				
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>250 179</u> 242 249				
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>198 274</u> 191 586				
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>239 691</u> 231 421				
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>347 443</u> 335 521				

							-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>424 979</u> 410 136				
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 855</u> 32 806				
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>42 786</u> 41 422				
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>55 944</u> 54 077				
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>263 520</u> 255 378				
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>104 344</u> 100 335		<u>112 805</u> 109 295	<u>106 921</u> 100 335	<u>112 117</u> 100 335
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>85 748</u> 81 974	<u>83 184</u> 72 610	<u>94 025</u> 90 749	<u>88 312</u> 81 974	<u>93 480</u> 81 974

				,		
226-102-0200	13015-2012	.				
226-102-0205	14	.	1	4200		
226-102-0300	25912-2015	.				
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>196 268</u> 187 946	<u>210 236</u> 187 946
226-102-0400	13015-2012	.				
226-102-0401	1-4	.	1	2350		
226-102-0402	1-6	.	1	4250		
226-102-0403	1-8	.	1	7750		
226-102-0404	2-6	.	1	5500		
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200		
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430		
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700		
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320		
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000		

226-102-0414	600.124.30	.	1	5100		
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300		
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300		
226-102-0419	200.75.15	.	1	550		
226-102-0420	200.100.15	.	1	750		
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100		
226-102-0500	13015-2012	.				
226-102-0502	6	.	1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>104 344</u> 100 335	<u>110 803</u> 100 335
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>85 748</u> 81 974	<u>92 173</u> 81 974

226-103. ,

					,	.	.	-	-	-
226-103-1800	13015-2012	.								
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>27 457</u> 26 339	<u>29 827</u> 26 650	<u>29 732</u> 28 587	<u>28 207</u> 26 339	<u>28 749</u> 27 616	
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>33 868</u> 32 411	<u>36 960</u> 32 780	<u>36 902</u> 35 408	<u>34 869</u> 32 411	<u>35 591</u> 34 113	

					,		
226-103-1800	13015-2012	.					
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>27 705</u> 26 339	<u>29 327</u> 26 339	
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>34 199</u> 32 411	<u>38 168</u> 34 196	

25.

251.

251-3.

251-302.

,

,

,

				,	.
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930

255. , ,
255-1.
255-102.

					,	.	.	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	<u>17 099</u> 16 518					
255-102-0202	(60 , 17608-2017)	2	1	130	<u>18 070</u> 17 464					
255-102-0203	(60 , 17608-2017)	2	1	131	<u>18 987</u> 18 357					
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>20 819</u> 20 143					

							-	-	-
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175	<u>20 623</u> 19 902				
255-102-0208	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>21 539</u> 20 795				
255-102-0209	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>22 538</u> 21 768				
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>25 607</u> 24 759				
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225	<u>17 922</u> 17 214				
255-102-0216	(60 , 17608-2017)	2	1	225	<u>18 838</u> 18 107				

							-	-	-
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>19 937</u> 19 179				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>21 587</u> 20 786				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>21 191</u> 20 455				
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>22 134</u> 21 375				
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>23 307</u> 22 518				
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>26 340</u> 25 473				

							-	-	-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 353</u> 2 188	<u>2 626</u> 2 188	<u>2 861</u> 2 188	<u>2 455</u> 2 188	<u>2 657</u> 2 188
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 582</u> 2 411	<u>2 856</u> 2 411	<u>3 090</u> 2 411	<u>2 684</u> 2 411	<u>2 886</u> 2 411
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 380</u> 2 188	<u>2 722</u> 2 188	<u>3 014</u> 2 188	<u>2 507</u> 2 188	<u>2 760</u> 2 188
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 609</u> 2 411	<u>2 951</u> 2 411	<u>3 244</u> 2 411	<u>2 736</u> 2 411	<u>2 989</u> 2 411
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>2 455</u> 2 232	<u>2 863</u> 2 232	<u>3 214</u> 2 232	<u>2 605</u> 2 232	<u>2 909</u> 2 232
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>2 730</u> 2 500	<u>3 138</u> 2 500	<u>3 489</u> 2 500	<u>2 880</u> 2 500	<u>3 184</u> 2 500
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 401</u> 2 237				
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 510</u> 2 343				
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>2 967</u> 2 679	<u>3 512</u> 2 679	<u>3 980</u> 2 679	<u>3 168</u> 2 679	<u>3 574</u> 2 679

255-102-0100	30 50 17608-2017	2				
255-102-0200	17608-2017	2				
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130		
255-102-0202	(60) , 17608-2017	2	1	130		
255-102-0203	(60) , 17608-2017	2	1	131		
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175		

				,		
255-102-0208	80 () 17608-2017	2	1	175		
255-102-0209	80 () 17608-2017	2	1	175		
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225		
255-102-0216	60 () 17608-2017	2	1	225		
255-102-0217	60 () 17608-2017	2	1	225		

				,		
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225		
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175		
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175		
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0600	40 80 17608-2017	2				
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 348</u> 2 188	<u>2 606</u> 2 188

255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	<u>2 577</u> 2 411
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 373</u> 2 188
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 602</u> 2 411
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 445</u> 2 232
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 720</u> 2 500
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>2 954</u> 2 679

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 150</u> 1 478	<u>2 150</u> 1 478	<u>2 150</u> 1 478	<u>2 150</u> 1 478	<u>2 150</u> 1 478

							-	-	-
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 298</u> 2 639	<u>3 298</u> 2 639	<u>3 298</u> 2 639	<u>3 298</u> 2 639	<u>3 298</u> 2 639
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 368</u> 10 054	<u>10 368</u> 10 054	<u>10 368</u> 10 054	<u>10 368</u> 10 054	<u>10 368</u> 10 054
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 198</u> 2 523	<u>3 198</u> 2 523	<u>3 198</u> 2 523	<u>3 198</u> 2 523	<u>3 198</u> 2 523
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 562</u> 26 942	<u>29 562</u> 26 942	<u>29 562</u> 26 942	<u>29 562</u> 26 942	<u>29 562</u> 26 942
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 536</u> 28 877	<u>31 536</u> 28 877	<u>31 536</u> 28 877	<u>31 536</u> 28 877	<u>31 536</u> 28 877
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 389</u> 23 832	<u>26 389</u> 23 832	<u>26 389</u> 23 832	<u>26 389</u> 23 832	<u>26 389</u> 23 832
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 126</u> 22 038	<u>24 126</u> 22 038	<u>24 126</u> 22 038	<u>24 126</u> 22 038	<u>24 126</u> 22 038
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356

							-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442

261-101-0100						
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 150</u> 1 478	<u>2 150</u> 1 478
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 298</u> 2 639	<u>3 298</u> 2 639
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179

8.04-08-2024

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 368</u> 10 054	<u>10 368</u> 10 054
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 198</u> 2 523	<u>3 198</u> 2 523
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 562</u> 26 942	<u>29 562</u> 26 942
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 536</u> 28 877	<u>31 536</u> 28 877
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 389</u> 23 832	<u>26 389</u> 23 832
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 126</u> 22 038	<u>24 126</u> 22 038
261-101-0300	,					
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>81 708</u> 78 356	<u>81 708</u> 78 356
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879

				,		
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101
261-101-0382	937-92 , 22,5, , , ,	3	1	2500	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520
261-101-0383	15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80) , , , ;	3	1	2500	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная