

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ АБАЙ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АБАЙ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ АБАЙ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		6
211-3.		31
211-4.		32
211-5.		35
211-6.		37
211-7.		38
212.	, , ,	40
212-1.		40
212-2.		165
212-3.		167
212-4.		168
212-5.		176
212-6.	,	188
213.		190
213-1.		190
213-3.	, ,	196
22.		204
221.		204
221-1.		204
222.	,	212
222-1.	, , ,	212
222-2.	,	237
222-3.	, , ,	243
225.		248

8.04-08-2024

IV

225-1.	249
225-2.	269
226.	288
226-1.	289
25.	295
251.	295
251-3.	295
255.	295
255-1.	296
26.	361
261.	361
261-1.	361

21. ,
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	.	-	-	-
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231

					,	-	-	-	-	-
211-101-0100		3								
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231	<u>1 768</u> 1 231

				,		
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 768}{1\ 231}$	$\frac{1\ 768}{1\ 231}$

211-102.

				,		.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						

8.04-08-2024

				,	.
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

				,	.	.	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200	,								

				,	.	.	-	-	-
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

				,	-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486

				,	-	-	-	-	-
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200	,								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

				,		
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435

				,		
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200	,					
211-103-0201	, (, ,)		3	1		
211-103-0202			3	1		
211-103-0204			3	1		

211-2.
211-201.

							-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 212</u>	<u>6 130</u>	<u>10 519</u>	<u>10 340</u>	<u>8 327</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 168</u>	<u>6 087</u>	<u>10 444</u>	<u>10 266</u>	<u>8 300</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 124</u>	<u>6 043</u>	<u>10 023</u>	<u>10 192</u>	<u>8 272</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 124</u>	<u>6 043</u>	<u>10 023</u>	<u>10 192</u>	<u>8 272</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 124</u>	<u>6 043</u>	<u>10 023</u>	<u>10 192</u>	<u>8 272</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 079</u>	<u>5 999</u>	<u>9 377</u>	<u>10 119</u>	<u>8 162</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 991</u>	<u>5 911</u>	<u>9 241</u>	<u>9 971</u>	<u>8 107</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 850</u>	<u>5 770</u>	<u>9 377</u>	<u>9 890</u>	<u>8 162</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 291</u>	<u>6 208</u>	<u>10 623</u>	<u>10 418</u>	<u>8 472</u>

							-	-	-
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 246</u>	<u>6 164</u>	<u>10 547</u>	<u>10 344</u>	<u>8 444</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>6 120</u>	<u>10 119</u>	<u>10 269</u>	<u>8 416</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>6 120</u>	<u>10 119</u>	<u>10 269</u>	<u>8 416</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 201</u>	<u>6 120</u>	<u>10 119</u>	<u>10 269</u>	<u>8 416</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 156</u>	<u>6 075</u>	<u>9 462</u>	<u>10 195</u>	<u>8 303</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 066</u>	<u>5 987</u>	<u>9 324</u>	<u>10 046</u>	<u>8 248</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 922</u>	<u>5 842</u>	<u>9 462</u>	<u>9 962</u>	<u>8 303</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 371</u>	<u>6 289</u>	<u>10 731</u>	<u>10 499</u>	<u>8 622</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 326</u>	<u>6 244</u>	<u>10 654</u>	<u>10 424</u>	<u>8 593</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 280</u>	<u>6 199</u>	<u>10 218</u>	<u>10 349</u>	<u>8 565</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 280</u>	<u>6 199</u>	<u>10 218</u>	<u>10 349</u>	<u>8 565</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 280</u>	<u>6 199</u>	<u>10 218</u>	<u>10 349</u>	<u>8 565</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 235</u>	<u>6 155</u>	<u>9 550</u>	<u>10 274</u>	<u>8 450</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 144</u>	<u>6 065</u>	<u>9 411</u>	<u>10 124</u>	<u>8 394</u>

							-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 997</u>	<u>5 917</u>	<u>9 550</u>	<u>10 036</u>	<u>8 450</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 456</u>	<u>6 373</u>	<u>10 843</u>	<u>10 583</u>	<u>8 777</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 409</u>	<u>6 328</u>	<u>10 766</u>	<u>10 508</u>	<u>8 749</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 363</u>	<u>6 282</u>	<u>10 322</u>	<u>10 432</u>	<u>8 720</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 363</u>	<u>6 282</u>	<u>10 322</u>	<u>10 432</u>	<u>8 720</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 363</u>	<u>6 282</u>	<u>10 322</u>	<u>10 432</u>	<u>8 720</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 317</u>	<u>6 237</u>	<u>9 642</u>	<u>10 356</u>	<u>8 603</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 225</u>	<u>6 146</u>	<u>9 501</u>	<u>10 205</u>	<u>8 546</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 075</u>	<u>5 995</u>	<u>9 642</u>	<u>10 114</u>	<u>8 603</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 543</u>	<u>6 461</u>	<u>10 960</u>	<u>10 671</u>	<u>8 939</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 496</u>	<u>6 415</u>	<u>10 881</u>	<u>10 594</u>	<u>8 910</u>

							-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 449</u>	<u>6 368</u>	<u>10 430</u>	<u>10 518</u>	<u>8 881</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 449</u>	<u>6 368</u>	<u>10 430</u>	<u>10 518</u>	<u>8 881</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 449</u>	<u>6 368</u>	<u>10 430</u>	<u>10 518</u>	<u>8 881</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 403</u>	<u>6 322</u>	<u>9 737</u>	<u>10 442</u>	<u>8 762</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 309</u>	<u>6 230</u>	<u>9 595</u>	<u>10 289</u>	<u>8 704</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 156</u>	<u>6 075</u>	<u>9 737</u>	<u>10 195</u>	<u>8 762</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 588</u>	<u>6 506</u>	<u>11 019</u>	<u>10 716</u>	<u>9 023</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 541</u>	<u>6 459</u>	<u>10 941</u>	<u>10 639</u>	<u>8 993</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 494</u>	<u>6 413</u>	<u>10 485</u>	<u>10 562</u>	<u>8 964</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 494</u>	<u>6 413</u>	<u>10 485</u>	<u>10 562</u>	<u>8 964</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 494</u>	<u>6 413</u>	<u>10 485</u>	<u>10 562</u>	<u>8 964</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 447</u>	<u>6 366</u>	<u>9 786</u>	<u>10 486</u>	<u>8 844</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 353</u>	<u>6 273</u>	<u>9 643</u>	<u>10 333</u>	<u>8 785</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 197</u>	<u>6 117</u>	<u>9 786</u>	<u>10 236</u>	<u>8 844</u>

							-	-	-
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 739</u>	<u>6 653</u>	<u>11 369</u>	<u>11 122</u>	<u>9 209</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 691</u>	<u>6 605</u>	<u>11 288</u>	<u>11 042</u>	<u>9 178</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 643</u>	<u>6 557</u>	<u>10 826</u>	<u>10 963</u>	<u>9 148</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 643</u>	<u>6 557</u>	<u>10 826</u>	<u>10 963</u>	<u>9 148</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 643</u>	<u>6 557</u>	<u>10 826</u>	<u>10 963</u>	<u>9 148</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 595</u>	<u>6 510</u>	<u>10 118</u>	<u>10 884</u>	<u>9 026</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 498</u>	<u>6 415</u>	<u>9 970</u>	<u>10 725</u>	<u>8 965</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 343</u>	<u>6 258</u>	<u>10 118</u>	<u>10 632</u>	<u>9 026</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 739</u>	<u>6 653</u>	<u>11 369</u>	<u>11 122</u>	<u>9 209</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 691</u>	<u>6 605</u>	<u>11 288</u>	<u>11 042</u>	<u>9 178</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 643</u>	<u>6 557</u>	<u>10 826</u>	<u>10 963</u>	<u>9 148</u>

				,	.	.	-	-	-
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 643</u>	<u>6 557</u>	<u>10 826</u>	<u>10 963</u>	<u>9 148</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 643</u>	<u>6 557</u>	<u>10 826</u>	<u>10 963</u>	<u>9 148</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 595</u>	<u>6 510</u>	<u>10 118</u>	<u>10 884</u>	<u>9 026</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 498</u>	<u>6 415</u>	<u>9 970</u>	<u>10 725</u>	<u>8 965</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 343</u>	<u>6 258</u>	<u>10 118</u>	<u>10 632</u>	<u>9 026</u>

				,	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 379</u> 4 091	<u>7 718</u>	<u>6 733</u> 4 383	<u>6 809</u> 4 058	<u>12 122</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 320</u> 4 062	<u>7 663</u>	<u>6 717</u> 4 383	<u>6 790</u> 4 058	<u>12 067</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 260</u> 4 032	<u>7 607</u>	<u>6 701</u> 4 383	<u>6 772</u> 4 058	<u>12 013</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,260}{4\,032}$	$\frac{7\,607}{4\,032}$	$\frac{6\,701}{4\,383}$	$\frac{6\,772}{4\,058}$	$\frac{12\,013}{4\,058}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,260}{4\,032}$	$\frac{7\,607}{4\,032}$	$\frac{6\,701}{4\,383}$	$\frac{6\,772}{4\,058}$	$\frac{12\,013}{4\,058}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,200}{4\,003}$	$\frac{7\,552}{4\,003}$	$\frac{6\,601}{4\,302}$	$\frac{6\,753}{4\,058}$	$\frac{11\,875}{4\,058}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,080}{3\,945}$	$\frac{7\,442}{3\,945}$	$\frac{6\,570}{4\,302}$	$\frac{6\,715}{4\,058}$	$\frac{11\,766}{4\,058}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{7\,971}{3\,781}$	$\frac{7\,323}{3\,781}$	$\frac{6\,601}{4\,302}$	$\frac{6\,753}{4\,058}$	$\frac{11\,875}{4\,058}$
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,457}{4\,167}$	$\frac{7\,796}{4\,167}$	$\frac{6\,816}{4\,464}$	$\frac{6\,886}{4\,134}$	$\frac{12\,266}{4\,134}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,397}{4\,137}$	$\frac{7\,740}{4\,137}$	$\frac{6\,800}{4\,464}$	$\frac{6\,868}{4\,134}$	$\frac{12\,211}{4\,134}$
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,337}{4\,107}$	$\frac{7\,684}{4\,107}$	$\frac{6\,784}{4\,464}$	$\frac{6\,849}{4\,134}$	$\frac{12\,157}{4\,134}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,337}{4\,107}$	$\frac{7\,684}{4\,107}$	$\frac{6\,784}{4\,464}$	$\frac{6\,849}{4\,134}$	$\frac{12\,157}{4\,134}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,337}{4\,107}$	$\frac{7\,684}{4\,107}$	$\frac{6\,784}{4\,464}$	$\frac{6\,849}{4\,134}$	$\frac{12\,157}{4\,134}$

					-	-	-	-	-
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 276</u> 4 077	<u>7 629</u>	<u>6 683</u> 4 382	<u>6 830</u> 4 134	<u>12 017</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 155</u> 4 018	<u>7 517</u>	<u>6 652</u> 4 382	<u>6 793</u> 4 134	<u>11 907</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 043</u> 3 851	<u>7 395</u>	<u>6 683</u> 4 382	<u>6 830</u> 4 134	<u>12 017</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 538</u> 4 245	<u>7 877</u>	<u>6 903</u> 4 549	<u>6 967</u> 4 212	<u>12 416</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 477</u> 4 215	<u>7 820</u>	<u>6 887</u> 4 549	<u>6 948</u> 4 212	<u>12 361</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 416</u> 4 185	<u>7 764</u>	<u>6 871</u> 4 549	<u>6 929</u> 4 212	<u>12 306</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 416</u> 4 185	<u>7 764</u>	<u>6 871</u> 4 549	<u>6 929</u> 4 212	<u>12 306</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 416</u> 4 185	<u>7 764</u>	<u>6 871</u> 4 549	<u>6 929</u> 4 212	<u>12 306</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 355</u> 4 154	<u>7 708</u>	<u>6 769</u> 4 464	<u>6 910</u> 4 212	<u>12 164</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 233</u> 4 094	<u>7 595</u>	<u>6 737</u> 4 464	<u>6 873</u> 4 212	<u>12 053</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 118</u> 3 924	<u>7 470</u>	<u>6 769</u> 4 464	<u>6 910</u> 4 212	<u>12 164</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 622</u> 4 327	<u>7 961</u>	<u>6 993</u> 4 636	<u>7 050</u> 4 293	<u>12 572</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 561</u> 4 296	<u>7 904</u>	<u>6 977</u> 4 636	<u>7 031</u> 4 293	<u>12 516</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 499</u> 4 265	<u>7 847</u>	<u>6 961</u> 4 636	<u>7 013</u> 4 293	<u>12 461</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 499</u> 4 265	<u>7 847</u>	<u>6 961</u> 4 636	<u>7 013</u> 4 293	<u>12 461</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 499</u> 4 265	<u>7 847</u>	<u>6 961</u> 4 636	<u>7 013</u> 4 293	<u>12 461</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 438</u> 4 234	<u>7 790</u>	<u>6 857</u> 4 550	<u>6 994</u> 4 293	<u>12 317</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 315</u> 4 172	<u>7 676</u>	<u>6 825</u> 4 550	<u>6 956</u> 4 293	<u>12 205</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 195</u> 3 999	<u>7 548</u>	<u>6 857</u> 4 550	<u>6 994</u> 4 293	<u>12 317</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							

					-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,710}{4\,412}$	<u>8 048</u>	$\frac{7\,087}{4\,727}$	$\frac{7\,137}{4\,377}$	<u>12 734</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,648}{4\,380}$	<u>7 991</u>	$\frac{7\,071}{4\,727}$	$\frac{7\,118}{4\,377}$	<u>12 678</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,585}{4\,349}$	<u>7 933</u>	$\frac{7\,055}{4\,727}$	$\frac{7\,099}{4\,377}$	<u>12 622</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,585}{4\,349}$	<u>7 933</u>	$\frac{7\,055}{4\,727}$	$\frac{7\,099}{4\,377}$	<u>12 622</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,585}{4\,349}$	<u>7 933</u>	$\frac{7\,055}{4\,727}$	$\frac{7\,099}{4\,377}$	<u>12 622</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,523}{4\,317}$	<u>7 876</u>	$\frac{6\,949}{4\,639}$	$\frac{7\,081}{4\,377}$	<u>12 475</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,399}{4\,254}$	<u>7 761</u>	$\frac{6\,917}{4\,639}$	$\frac{7\,043}{4\,377}$	<u>12 363</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{8\,276}{4\,077}$	<u>7 629</u>	$\frac{6\,949}{4\,639}$	$\frac{7\,081}{4\,377}$	<u>12 475</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,755}{4\,455}$	<u>8 093</u>	$\frac{7\,135}{4\,774}$	$\frac{7\,182}{4\,420}$	<u>12 817</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,692}{4\,424}$	<u>8 035</u>	$\frac{7\,119}{4\,774}$	$\frac{7\,163}{4\,420}$	<u>12 761</u>

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 630</u> 4 392	<u>7 977</u>	<u>7 103</u> 4 774	<u>7 144</u> 4 420	<u>12 704</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 630</u> 4 392	<u>7 977</u>	<u>7 103</u> 4 774	<u>7 144</u> 4 420	<u>12 704</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 630</u> 4 392	<u>7 977</u>	<u>7 103</u> 4 774	<u>7 144</u> 4 420	<u>12 704</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 567</u> 4 360	<u>7 920</u>	<u>6 996</u> 4 685	<u>7 125</u> 4 420	<u>12 557</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 442</u> 4 296	<u>7 804</u>	<u>6 964</u> 4 685	<u>7 088</u> 4 420	<u>12 444</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 318</u> 4 118	<u>7 670</u>	<u>6 996</u> 4 685	<u>7 125</u> 4 420	<u>12 557</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 046</u> 4 500	<u>8 345</u>	<u>7 301</u> 4 821	<u>7 365</u> 4 464	<u>13 156</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 981</u> 4 468	<u>8 285</u>	<u>7 284</u> 4 821	<u>7 346</u> 4 464	<u>13 098</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 917</u> 4 436	<u>8 226</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u> 4 464	<u>13 039</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 917</u> 4 436	<u>8 226</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u> 4 464	<u>13 039</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 917</u> 4 436	<u>8 226</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u> 4 464	<u>13 039</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 852</u> 4 404	<u>8 166</u>	<u>7 159</u> 4 732	<u>7 306</u> 4 464	<u>12 889</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 723</u> 4 339	<u>8 047</u>	<u>7 125</u> 4 732	<u>7 267</u> 4 464	<u>12 772</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 600</u> 4 159	<u>7 914</u>	<u>7 159</u> 4 732	<u>7 306</u> 4 464	<u>12 889</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 046</u> 4 500	<u>8 345</u>	<u>7 301</u> 4 821	<u>7 365</u> 4 464	<u>13 156</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 981</u> 4 468	<u>8 285</u>	<u>7 284</u> 4 821	<u>7 346</u> 4 464	<u>13 098</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 917</u> 4 436	<u>8 226</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u> 4 464	<u>13 039</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 917</u> 4 436	<u>8 226</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u> 4 464	<u>13 039</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 917</u> 4 436	<u>8 226</u>	<u>7 267</u> 4 821	<u>7 326</u> 4 464	<u>13 039</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 852</u> 4 404	<u>8 166</u>	<u>7 159</u> 4 732	<u>7 306</u> 4 464	<u>12 889</u>

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 723</u> 4 339	<u>8 047</u>	<u>7 125</u> 4 732	<u>7 267</u> 4 464	<u>12 772</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 600</u> 4 159	<u>7 914</u>	<u>7 159</u> 4 732	<u>7 306</u> 4 464	<u>12 889</u>

				,		
211-201-0100	200 1284-2004	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>12 524</u>	<u>6 158</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>12 435</u>	<u>6 114</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>12 345</u>	<u>6 070</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>12 345</u>	<u>6 070</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>12 345</u>	<u>6 070</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>11 693</u>	<u>6 026</u>

211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 523</u>	<u>5 938</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>11 693</u>	<u>5 797</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>12 620</u>	<u>6 236</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>12 530</u>	<u>6 191</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>12 439</u>	<u>6 147</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>12 439</u>	<u>6 147</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>12 439</u>	<u>6 147</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>11 777</u>	<u>6 102</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 605</u>	<u>6 013</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>11 777</u>	<u>5 869</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>12 719</u>	<u>6 317</u>

211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>12 628</u>	<u>6 272</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>12 537</u>	<u>6 226</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>12 537</u>	<u>6 226</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>12 537</u>	<u>6 226</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>11 863</u>	<u>6 181</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 690</u>	<u>6 091</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>11 863</u>	<u>5 944</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>12 822</u>	<u>6 401</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>12 731</u>	<u>6 355</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>12 639</u>	<u>6 309</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>12 639</u>	<u>6 309</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>12 639</u>	<u>6 309</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>11 953</u>	<u>6 264</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 778</u>	<u>6 172</u>

211-201-0408	70	3	1	1370	<u>11 953</u>	<u>6 021</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>12 930</u>	<u>6 488</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>12 837</u>	<u>6 442</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>12 745</u>	<u>6 395</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>12 745</u>	<u>6 395</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>12 745</u>	<u>6 395</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>12 046</u>	<u>6 349</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 870</u>	<u>6 256</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>12 046</u>	<u>6 102</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>12 985</u>	<u>6 533</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>12 892</u>	<u>6 486</u>

211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>12 799</u>	<u>6 440</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>12 799</u>	<u>6 440</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>12 799</u>	<u>6 440</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>12 094</u>	<u>6 393</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 918</u>	<u>6 300</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>12 094</u>	<u>6 144</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>13 474</u>	<u>6 681</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>13 377</u>	<u>6 634</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>13 281</u>	<u>6 586</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>13 281</u>	<u>6 586</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>13 281</u>	<u>6 586</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>12 566</u>	<u>6 538</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>12 383</u>	<u>6 443</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>12 566</u>	<u>6 286</u>

				,		
211-201-0800	1284-2004 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>13 474</u>	<u>6 681</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>13 377</u>	<u>6 634</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>13 281</u>	<u>6 586</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>13 281</u>	<u>6 586</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>13 281</u>	<u>6 586</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>12 566</u>	<u>6 538</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>12 383</u>	<u>6 443</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>12 566</u>	<u>6 286</u>

211-202.

				,	.	.	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 739</u>	<u>6 653</u>	<u>10 339</u>	<u>11 122</u>	<u>9 209</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 691</u>	<u>6 605</u>	<u>10 265</u>	<u>11 042</u>	<u>9 178</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 643</u>	<u>6 557</u>	<u>10 191</u>	<u>10 963</u>	<u>9 148</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 595</u>	<u>6 510</u>	<u>10 118</u>	<u>10 884</u>	<u>9 026</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 498</u>	<u>6 415</u>	<u>9 970</u>	<u>10 725</u>	<u>8 965</u>

				,	-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 068</u>	<u>8 345</u>	<u>7 096</u>	<u>6 906</u>	<u>13 156</u>

					-	-	-	-	-
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 011</u>	<u>8 285</u>	<u>7 075</u>	<u>6 886</u>	<u>13 098</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 953</u>	<u>8 226</u>	<u>7 054</u>	<u>6 866</u>	<u>13 039</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 896</u>	<u>8 166</u>	<u>7 033</u>	<u>6 846</u>	<u>12 889</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 780</u>	<u>8 047</u>	<u>6 071</u>	<u>6 807</u>	<u>12 772</u>

211-202-0400	1000 1284-2004	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>12 842</u>	<u>6 681</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>12 750</u>	<u>6 634</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>12 658</u>	<u>6 586</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>12 566</u>	<u>6 538</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>12 383</u>	<u>6 443</u>

211-203.

					,	.	.	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					,					
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

				,				
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

				,	.	.	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 754</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 754</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 754</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 722</u> 18 482	<u>20 557</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 722</u> 18 482	<u>20 557</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 722</u> 18 482	<u>20 557</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482	<u>21 093</u> 18 482

211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 093</u> 18 482	<u>19 476</u> 18 482
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 093</u> 18 482	<u>19 476</u> 18 482
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 093</u> 18 482	<u>19 476</u> 18 482

211-206.

				,	.	.	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>6 546</u>	<u>6 462</u>	<u>10 332</u>	<u>10 804</u>	<u>8 995</u>

				,	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>8 787</u> 4 371	<u>8 107</u>	<u>7 142</u> 4 732	<u>9 411</u>	<u>12 830</u>

					,
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 490</u>

211-3.
211-302. ,

					,
211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080

211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080

211-4.
211-401.

					,	.	.	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 457</u>	<u>4 781</u>	<u>9 699</u>	<u>9 847</u>	<u>9 504</u>	
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>6 457</u>	<u>4 781</u>	<u>9 699</u>	<u>9 847</u>	<u>9 504</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 595</u>					

					,	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 059</u>	<u>7 067</u>	<u>7 307</u>	<u>8 422</u>	<u>11 450</u>	
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>5 059</u>	<u>7 067</u>	<u>7 767</u>	<u>8 422</u>	<u>11 450</u>	

				,	-	-	-	-	-
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

				,		
211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>12 404</u>	<u>5 377</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>12 404</u>	<u>5 377</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500		

211-402.

				,	.
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

,

				,	.
211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

				,	.	.	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 289</u>	<u>5 197</u>	<u>8 319</u>	<u>9 985</u>	<u>8 768</u>

				,	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 124</u>	<u>7 010</u>	<u>6 732</u> 4 107	<u>7 687</u>	<u>10 714</u>

					,		
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>11 050</u>	<u>5 228</u>	

211-6.
211-601.

-

					,	.	.	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 657</u> 3 571	<u>4 658</u>	<u>9 610</u>	<u>9 610</u>	<u>9 046</u>	

				,	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 908</u>	<u>7 097</u>	<u>5 036</u>	<u>7 893</u>	<u>10 143</u>

				,		
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>12 509</u>	<u>4 633</u> 3 507

211-7.
211-701. ,

211-701-0100		3			
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

				,	.
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>3 207</u> 2 679

212. , , ,
212-1.
212-101.

				,	.	.	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 732</u> 18 077	<u>27 130</u> 17 583	<u>31 482</u> 21 866	<u>27 130</u> 17 583	<u>31 482</u> 21 866
212-101-0200	7473-2010 5	3							

							-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 162</u> 18 501	<u>27 845</u> 18 286	<u>32 592</u> 22 959	<u>27 845</u> 18 286	<u>32 592</u> 22 959
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 914</u> 19 241	<u>28 588</u> 19 018	<u>33 759</u> 24 107	<u>28 588</u> 19 018	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 819</u> 19 435	<u>29 271</u> 19 210	<u>34 494</u> 24 351	<u>29 271</u> 19 210	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 021</u> 19 634	<u>29 470</u> 19 406	<u>34 746</u> 24 599	<u>29 470</u> 19 406	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 650</u> 20 254	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 021</u> 19 634	<u>29 470</u> 19 406	<u>34 746</u> 24 599	<u>29 470</u> 19 406	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 436</u> 20 043	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112

							-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 093</u> 20 689	<u>30 530</u> 20 449	<u>36 090</u> 25 922	<u>30 530</u> 20 449	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 436</u> 20 043	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 650</u> 20 254	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 093</u> 20 689	<u>30 530</u> 20 449	<u>36 090</u> 25 922	<u>30 530</u> 20 449	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>30 756</u> 20 672	<u>36 376</u> 26 203	<u>30 756</u> 20 672	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 436</u> 20 043	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 650</u> 20 254	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>30 756</u> 20 672	<u>36 376</u> 26 203	<u>30 756</u> 20 672	<u>36 376</u> 26 203

							-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 555</u> 21 144	<u>30 987</u> 20 899	<u>36 669</u> 26 491	<u>30 987</u> 20 899	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 232</u> 19 554	<u>28 860</u> 19 286	<u>34 666</u> 25 000	<u>28 860</u> 19 286	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 751	<u>29 546</u> 19 481	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 546</u> 19 481	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 345</u> 19 953	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 553</u> 20 158	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 985</u> 20 583	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 207</u> 20 802	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 345</u> 19 953	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 553</u> 20 158	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 767</u> 20 368	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042

							-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 207</u> 20 802	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 434</u> 21 025	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 553</u> 20 158	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 767</u> 20 368	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 985</u> 20 583	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 434</u> 21 025	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 667</u> 21 254	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 767</u> 20 368	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 985</u> 20 583	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 207</u> 20 802	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 667</u> 21 254	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174

							-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 904</u> 21 487	<u>31 286</u> 21 193	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 286</u> 21 193	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 232</u> 19 554	<u>28 860</u> 19 286	<u>34 666</u> 25 000	<u>28 860</u> 19 286	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 751	<u>29 546</u> 19 481	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 546</u> 19 481	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 345</u> 19 953	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 553</u> 20 158	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 985</u> 20 583	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 207</u> 20 802	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 345</u> 19 953	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 553</u> 20 158	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 767</u> 20 368	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042

							-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 207</u> 20 802	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 434</u> 21 025	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 553</u> 20 158	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 767</u> 20 368	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 985</u> 20 583	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 434</u> 21 025	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 667</u> 21 254	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 767</u> 20 368	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 985</u> 20 583	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 207</u> 20 802	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 667</u> 21 254	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174

							-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 904</u> 21 487	<u>31 286</u> 21 193	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 286</u> 21 193	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 001</u> 21 295	<u>30 674</u> 21 071	<u>36 299</u> 26 607	<u>30 674</u> 21 071	<u>36 299</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 927</u> 21 510	<u>31 378</u> 21 284	<u>37 060</u> 26 876	<u>31 378</u> 21 284	<u>37 060</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 150</u> 21 729	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 338</u> 27 150	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 847</u> 22 415	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 150</u> 21 729	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 338</u> 27 150	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 609</u> 22 182	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716

							-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 336</u> 22 897	<u>32 774</u> 22 657	<u>38 821</u> 28 610	<u>32 774</u> 22 657	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 377</u> 21 953	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 609</u> 22 182	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 847</u> 22 415	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 336</u> 22 897	<u>32 774</u> 22 657	<u>38 821</u> 28 610	<u>32 774</u> 22 657	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 609</u> 22 182	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 847</u> 22 415	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 089</u> 22 654	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921

							-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 848</u> 23 401	<u>33 280</u> 23 155	<u>39 460</u> 29 239	<u>33 280</u> 23 155	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 848</u> 23 401	<u>33 280</u> 23 155	<u>39 460</u> 29 239	<u>33 280</u> 23 155	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 112</u> 23 661	<u>33 541</u> 23 413	<u>39 790</u> 29 563	<u>33 541</u> 23 413	<u>39 790</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 382</u> 23 927	<u>33 808</u> 23 676	<u>40 128</u> 29 896	<u>33 808</u> 23 676	<u>40 128</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 941</u> 24 477	<u>34 361</u> 24 220	<u>40 826</u> 30 583	<u>34 361</u> 24 220	<u>40 826</u> 30 583
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 405</u> 23 661	<u>33 033</u> 23 393	<u>38 294</u> 28 571	<u>33 033</u> 23 393	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 355</u> 23 900	<u>33 761</u> 23 629	<u>39 075</u> 28 860	<u>33 761</u> 23 629	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 603</u> 24 144	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 114</u> 24 647	<u>34 511</u> 24 368	<u>39 992</u> 29 762	<u>34 511</u> 24 368	<u>39 992</u> 29 762

							-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>34 772</u> 24 624	<u>40 310</u> 30 075	<u>34 772</u> 24 624	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 355</u> 23 900	<u>33 761</u> 23 629	<u>39 075</u> 28 860	<u>33 761</u> 23 629	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 603</u> 24 144	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 855</u> 24 392	<u>34 256</u> 24 116	<u>39 680</u> 29 455	<u>34 256</u> 24 116	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>34 772</u> 24 624	<u>40 310</u> 30 075	<u>34 772</u> 24 624	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 646</u> 25 171	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 603</u> 24 144	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 855</u> 24 392	<u>34 256</u> 24 116	<u>39 680</u> 29 455	<u>34 256</u> 24 116	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 114</u> 24 647	<u>34 511</u> 24 368	<u>39 992</u> 29 762	<u>34 511</u> 24 368	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 646</u> 25 171	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 921</u> 25 442	<u>35 310</u> 25 154	<u>40 967</u> 30 722	<u>35 310</u> 25 154	<u>40 967</u> 30 722

							-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 646</u> 25 171	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 921</u> 25 442	<u>35 310</u> 25 154	<u>40 967</u> 30 722	<u>35 310</u> 25 154	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 202</u> 25 718	<u>35 587</u> 25 427	<u>41 306</u> 31 056	<u>35 587</u> 25 427	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 489</u> 26 001	<u>35 871</u> 25 706	<u>41 653</u> 31 397	<u>35 871</u> 25 706	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 083</u> 26 585	<u>36 458</u> 26 284	<u>42 370</u> 32 103	<u>36 458</u> 26 284	<u>42 370</u> 32 103
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 262</u> 26 473	<u>35 754</u> 26 071	<u>39 746</u> 30 000	<u>35 754</u> 26 071	<u>39 746</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 241</u> 26 741	<u>36 510</u> 26 335	<u>40 541</u> 30 303	<u>36 510</u> 26 335	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 518</u> 27 013	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 576	<u>37 346</u> 27 158	<u>41 504</u> 31 250	<u>37 346</u> 27 158	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 385</u> 27 867	<u>37 636</u> 27 444	<u>41 838</u> 31 579	<u>37 636</u> 27 444	<u>41 838</u> 31 579

							-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 241</u> 26 741	<u>36 510</u> 26 335	<u>40 541</u> 30 303	<u>36 510</u> 26 335	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 518</u> 27 013	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 801</u> 27 292	<u>37 061</u> 26 878	<u>41 176</u> 30 928	<u>37 061</u> 26 878	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 385</u> 27 867	<u>37 636</u> 27 444	<u>41 838</u> 31 579	<u>37 636</u> 27 444	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 686</u> 28 163	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 518</u> 27 013	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 801</u> 27 292	<u>37 061</u> 26 878	<u>41 176</u> 30 928	<u>37 061</u> 26 878	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 090</u> 27 576	<u>37 346</u> 27 158	<u>41 504</u> 31 250	<u>37 346</u> 27 158	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 686</u> 28 163	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 994</u> 28 466	<u>38 236</u> 28 034	<u>42 528</u> 32 258	<u>38 236</u> 28 034	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 686</u> 28 163	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915

							-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 994</u> 28 466	<u>38 236</u> 28 034	<u>42 528</u> 32 258	<u>38 236</u> 28 034	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 308</u> 28 775	<u>38 546</u> 28 339	<u>42 884</u> 32 609	<u>38 546</u> 28 339	<u>42 884</u> 32 609
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 630</u> 29 091	<u>38 862</u> 28 650	<u>43 248</u> 32 967	<u>38 862</u> 28 650	<u>43 248</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 294</u> 29 745	<u>39 516</u> 29 294	<u>44 001</u> 33 708	<u>39 516</u> 29 294	<u>44 001</u> 33 708
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 303</u> 28 482	<u>37 841</u> 28 125	<u>40 472</u> 30 714	<u>37 841</u> 28 125	<u>40 472</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 303</u> 28 770	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 109</u> 25 518	<u>41 832</u> 25 472	<u>44 813</u> 25 790	<u>44 096</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 499</u> 25 900	<u>42 222</u> 25 854	<u>45 208</u> 26 177	<u>44 486</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 598</u> 25 016	<u>41 322</u> 24 972	<u>44 297</u> 25 284	<u>43 586</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 980</u> 25 392	<u>41 704</u> 25 346	<u>44 683</u> 25 663	<u>43 968</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346

							-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 25 773	<u>42 092</u> 25 726	<u>45 075</u> 26 048	<u>44 356</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 764</u> 26 160	<u>42 485</u> 26 112	<u>45 474</u> 26 438	<u>44 750</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 018	<u>42 340</u> 25 970	<u>45 327</u> 26 295	<u>44 605</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 016</u> 26 407	<u>42 739</u> 26 361	<u>45 731</u> 26 691	<u>45 003</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 421</u> 26 804	<u>43 141</u> 26 755	<u>46 138</u> 27 089	<u>45 406</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 27 206	<u>43 551</u> 27 157	<u>46 553</u> 27 496	<u>45 815</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 303</u> 28 482	<u>37 841</u> 28 125	<u>40 472</u> 30 714	<u>37 841</u> 28 125	<u>40 472</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 303</u> 28 770	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 905</u> 29 363	<u>39 212</u> 28 995	<u>41 924</u> 31 664	<u>39 212</u> 28 995	<u>41 924</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 216</u> 29 669	<u>39 519</u> 29 297	<u>42 260</u> 31 994	<u>39 519</u> 29 297	<u>42 260</u> 31 994

							-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 303</u> 28 770	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 601</u> 29 063	<u>38 912</u> 28 699	<u>41 596</u> 31 341	<u>38 912</u> 28 699	<u>41 596</u> 31 341
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 216</u> 29 669	<u>39 519</u> 29 297	<u>42 260</u> 31 994	<u>39 519</u> 29 297	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 534</u> 29 981	<u>39 833</u> 29 605	<u>42 602</u> 32 331	<u>39 833</u> 29 605	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 534</u> 29 981	<u>39 833</u> 29 605	<u>42 602</u> 32 331	<u>39 833</u> 29 605	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 858</u> 30 300	<u>40 153</u> 29 920	<u>42 951</u> 32 675	<u>40 153</u> 29 920	<u>42 951</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 527</u> 30 959	<u>40 813</u> 30 571	<u>43 673</u> 33 385	<u>40 813</u> 30 571	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 872</u> 31 299	<u>41 155</u> 30 907	<u>44 046</u> 33 752	<u>41 155</u> 30 907	<u>44 046</u> 33 752
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 660</u> 31 786	<u>41 651</u> 31 875	<u>41 742</u> 31 964	<u>41 651</u> 31 875	<u>41 742</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 693</u> 32 107	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 557</u> 32 287

							-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 366</u> 32 769	<u>43 140</u> 32 861	<u>43 234</u> 32 953	<u>43 140</u> 32 861	<u>43 234</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 713</u> 33 110	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 693</u> 32 107	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 026</u> 32 434	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 892</u> 32 617	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 892</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 713</u> 33 110	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 067</u> 33 459	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 067</u> 33 459	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 428</u> 33 815	<u>44 206</u> 33 910	<u>44 302</u> 34 005	<u>44 206</u> 33 910	<u>44 302</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 175</u> 34 550	<u>44 955</u> 34 647	<u>45 053</u> 34 744	<u>44 955</u> 34 647	<u>45 053</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 561</u> 34 929	<u>45 342</u> 35 027	<u>45 441</u> 35 126	<u>45 342</u> 35 027	<u>45 441</u> 35 126
212-101-1200	7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 274</u> 33 375	<u>43 270</u> 33 469	<u>43 365</u> 33 563	<u>43 270</u> 33 469	<u>43 365</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 324</u> 33 712	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 030</u> 34 407	<u>44 810</u> 34 504	<u>44 908</u> 34 601	<u>44 810</u> 34 504	<u>44 908</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 395</u> 34 766	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 324</u> 33 712	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 674</u> 34 056	<u>44 452</u> 34 152	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 452</u> 34 152	<u>44 549</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 395</u> 34 766	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 766</u> 35 132	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 766</u> 35 132	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 146</u> 35 505	<u>45 928</u> 35 605	<u>46 030</u> 35 705	<u>45 928</u> 35 605	<u>46 030</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 930</u> 36 277	<u>46 715</u> 36 379	<u>46 818</u> 36 481	<u>46 715</u> 36 379	<u>46 818</u> 36 481

							-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 335</u> 36 676	<u>47 121</u> 36 779	<u>47 226</u> 36 882	<u>47 121</u> 36 779	<u>47 226</u> 36 882
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>37 970</u> 35 044	<u>44 970</u> 35 142	<u>45 070</u> 35 241	<u>44 970</u> 35 142	<u>45 070</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 037</u> 35 398	<u>45 819</u> 35 497	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 819</u> 35 497	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 778</u> 36 128	<u>46 562</u> 36 229	<u>46 665</u> 36 331	<u>46 562</u> 36 229	<u>46 665</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 161</u> 36 504	<u>46 946</u> 36 606	<u>47 050</u> 36 709	<u>46 946</u> 36 606	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 037</u> 35 398	<u>45 819</u> 35 497	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 819</u> 35 497	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 404</u> 35 759	<u>46 187</u> 35 859	<u>46 289</u> 35 960	<u>46 187</u> 35 859	<u>46 289</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 161</u> 36 504	<u>46 946</u> 36 606	<u>47 050</u> 36 709	<u>46 946</u> 36 606	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 551</u> 36 888	<u>47 337</u> 36 992	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 337</u> 36 992	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 551</u> 36 888	<u>47 337</u> 36 992	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 337</u> 36 992	<u>47 443</u> 37 095

							-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 950</u> 37 281	<u>47 737</u> 37 385	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 737</u> 37 385	<u>47 843</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 773</u> 38 091	<u>48 563</u> 38 198	<u>48 672</u> 38 305	<u>48 563</u> 38 198	<u>48 672</u> 38 305
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 198</u> 38 510	<u>48 989</u> 38 618	<u>49 099</u> 38 726	<u>48 989</u> 38 618	<u>49 099</u> 38 726
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 923</u> 36 967	<u>45 327</u> 35 494	<u>46 861</u> 37 003	<u>45 327</u> 35 494	<u>46 861</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 010</u> 37 340	<u>46 179</u> 35 852	<u>47 728</u> 37 376	<u>46 179</u> 35 852	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 792</u> 38 110	<u>46 930</u> 36 591	<u>48 511</u> 38 147	<u>46 930</u> 36 591	<u>48 511</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 196</u> 38 507	<u>47 318</u> 36 973	<u>48 915</u> 38 544	<u>47 318</u> 36 973	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 010</u> 37 340	<u>46 179</u> 35 852	<u>47 728</u> 37 376	<u>46 179</u> 35 852	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 397</u> 37 721	<u>46 551</u> 36 218	<u>48 116</u> 37 758	<u>46 551</u> 36 218	<u>48 116</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 196</u> 38 507	<u>47 318</u> 36 973	<u>48 915</u> 38 544	<u>47 318</u> 36 973	<u>48 915</u> 38 544

							-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 608</u> 38 912	<u>47 713</u> 37 362	<u>49 327</u> 38 950	<u>47 713</u> 37 362	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 608</u> 38 912	<u>47 713</u> 37 362	<u>49 327</u> 38 950	<u>47 713</u> 37 362	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 028</u> 39 326	<u>48 117</u> 37 759	<u>49 748</u> 39 365	<u>48 117</u> 37 759	<u>49 748</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 897</u> 40 181	<u>48 951</u> 38 580	<u>50 617</u> 40 220	<u>48 951</u> 38 580	<u>50 617</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 345</u> 40 623	<u>49 382</u> 39 004	<u>51 066</u> 40 662	<u>49 382</u> 39 004	<u>51 066</u> 40 662
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 925</u> 18 267	<u>27 309</u> 17 759	<u>31 704</u> 22 085	<u>27 309</u> 17 759	<u>31 704</u> 22 085
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 360</u> 18 695	<u>28 031</u> 18 469	<u>32 826</u> 23 189	<u>28 031</u> 18 469	<u>32 826</u> 23 189
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>22 120</u> 19 443	<u>28 781</u> 19 208	<u>34 004</u> 24 348	<u>28 781</u> 19 208	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 026</u> 19 640	<u>29 466</u> 19 402	<u>34 741</u> 24 594	<u>29 466</u> 19 402	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 230</u> 19 840	<u>29 667</u> 19 600	<u>34 996</u> 24 845	<u>29 667</u> 19 600	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 867</u> 20 467	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 684	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 230</u> 19 840	<u>29 667</u> 19 600	<u>34 996</u> 24 845	<u>29 667</u> 19 600	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 650</u> 20 253	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 684	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 314</u> 20 907	<u>30 738</u> 20 654	<u>36 353</u> 26 181	<u>30 738</u> 20 654	<u>36 353</u> 26 181

							-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 650</u> 20 253	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 867</u> 20 467	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 314</u> 20 907	<u>30 738</u> 20 654	<u>36 353</u> 26 181	<u>30 738</u> 20 654	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 545</u> 21 134	<u>30 966</u> 20 878	<u>36 642</u> 26 465	<u>30 966</u> 20 878	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 650</u> 20 253	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 867</u> 20 467	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 684	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 545</u> 21 134	<u>30 966</u> 20 878	<u>36 642</u> 26 465	<u>30 966</u> 20 878	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 781</u> 21 366	<u>31 199</u> 21 108	<u>36 938</u> 26 756	<u>31 199</u> 21 108	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 440</u> 19 759	<u>29 056</u> 19 479	<u>34 920</u> 25 250	<u>29 056</u> 19 479	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 351</u> 19 959	<u>29 744</u> 19 675	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 744</u> 19 675	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 558</u> 20 162	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 769</u> 20 370	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 204</u> 20 799	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 429</u> 21 020	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 558</u> 20 162	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 769</u> 20 370	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 984</u> 20 582	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 429</u> 21 020	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 659</u> 21 246	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151

							-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 769</u> 20 370	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 984</u> 20 582	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 204</u> 20 799	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 659</u> 21 246	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 893</u> 21 477	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 984</u> 20 582	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 204</u> 20 799	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 429</u> 21 020	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 893</u> 21 477	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 133</u> 21 713	<u>31 501</u> 21 405	<u>37 945</u> 27 747	<u>31 501</u> 21 405	<u>37 945</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 440</u> 19 759	<u>29 056</u> 19 479	<u>34 920</u> 25 250	<u>29 056</u> 19 479	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 351</u> 19 959	<u>29 744</u> 19 675	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 744</u> 19 675	<u>35 667</u> 25 505
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 558</u> 20 162	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 769</u> 20 370	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 204</u> 20 799	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 429</u> 21 020	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 558</u> 20 162	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 769</u> 20 370	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 984</u> 20 582	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 429</u> 21 020	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 659</u> 21 246	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151

							-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 769</u> 20 370	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 984</u> 20 582	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 204</u> 20 799	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 659</u> 21 246	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 893</u> 21 477	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 984</u> 20 582	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 204</u> 20 799	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 429</u> 21 020	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 893</u> 21 477	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 133</u> 21 713	<u>31 501</u> 21 405	<u>37 945</u> 27 747	<u>31 501</u> 21 405	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 228</u> 21 518	<u>30 889</u> 21 282	<u>36 569</u> 26 873	<u>30 889</u> 21 282	<u>36 569</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>31 595</u> 21 497	<u>37 333</u> 27 145	<u>31 595</u> 21 497	<u>37 333</u> 27 145
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 958	<u>31 818</u> 21 716	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 818</u> 21 716	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 184	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 086</u> 22 651	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 892	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 381</u> 21 958	<u>31 818</u> 21 716	<u>37 614</u> 27 422	<u>31 818</u> 21 716	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 184	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 415	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 892	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 581</u> 23 138	<u>33 004</u> 22 884	<u>39 112</u> 28 896	<u>33 004</u> 22 884	<u>39 112</u> 28 896

							-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 611</u> 22 184	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 415	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 086</u> 22 651	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 581</u> 23 138	<u>33 004</u> 22 884	<u>39 112</u> 28 896	<u>33 004</u> 22 884	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 390	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 846</u> 22 415	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 086</u> 22 651	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 892	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 390	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 098</u> 23 647	<u>33 515</u> 23 387	<u>39 757</u> 29 531	<u>33 515</u> 23 387	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 836</u> 23 390	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210

							-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 098</u> 23 647	<u>33 515</u> 23 387	<u>39 757</u> 29 531	<u>33 515</u> 23 387	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 909	<u>33 779</u> 23 647	<u>40 090</u> 29 859	<u>33 779</u> 23 647	<u>40 090</u> 29 859
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 637</u> 24 178	<u>34 049</u> 23 913	<u>40 431</u> 30 195	<u>34 049</u> 23 913	<u>40 431</u> 30 195
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 24 734	<u>34 607</u> 24 462	<u>41 137</u> 30 889	<u>34 607</u> 24 462	<u>41 137</u> 30 889
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 657</u> 23 909	<u>33 271</u> 23 627	<u>38 585</u> 28 857	<u>33 271</u> 23 627	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 610</u> 24 151	<u>34 001</u> 23 865	<u>39 369</u> 29 149	<u>34 001</u> 23 865	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 860</u> 24 397	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>34 759</u> 24 611	<u>40 294</u> 30 060	<u>34 759</u> 24 611	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 643</u> 25 168	<u>35 022</u> 24 870	<u>40 616</u> 30 376	<u>35 022</u> 24 870	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 610</u> 24 151	<u>34 001</u> 23 865	<u>39 369</u> 29 149	<u>34 001</u> 23 865	<u>39 369</u> 29 149

							-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 860</u> 24 397	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 116</u> 24 649	<u>34 501</u> 24 358	<u>39 979</u> 29 750	<u>34 501</u> 24 358	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 643</u> 25 168	<u>35 022</u> 24 870	<u>40 616</u> 30 376	<u>35 022</u> 24 870	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 915</u> 25 435	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 860</u> 24 397	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 116</u> 24 649	<u>34 501</u> 24 358	<u>39 979</u> 29 750	<u>34 501</u> 24 358	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>34 759</u> 24 611	<u>40 294</u> 30 060	<u>34 759</u> 24 611	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 915</u> 25 435	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 193</u> 25 709	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 279</u> 31 029	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 915</u> 25 435	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 193</u> 25 709	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 279</u> 31 029	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 279</u> 31 029

							-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 477</u> 25 988	<u>35 846</u> 25 681	<u>41 622</u> 31 366	<u>35 846</u> 25 681	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 767</u> 26 274	<u>36 133</u> 25 964	<u>41 972</u> 31 711	<u>36 133</u> 25 964	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 367</u> 26 864	<u>36 725</u> 26 547	<u>42 696</u> 32 424	<u>36 725</u> 26 547	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 545</u> 26 751	<u>36 019</u> 26 332	<u>40 051</u> 30 300	<u>36 019</u> 26 332	<u>40 051</u> 30 300
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 527</u> 27 022	<u>36 777</u> 26 598	<u>40 849</u> 30 606	<u>36 777</u> 26 598	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 807</u> 27 297	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 385</u> 27 866	<u>37 622</u> 27 429	<u>41 821</u> 31 563	<u>37 622</u> 27 429	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 683</u> 28 159	<u>37 915</u> 27 718	<u>42 159</u> 31 895	<u>37 915</u> 27 718	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 527</u> 27 022	<u>36 777</u> 26 598	<u>40 849</u> 30 606	<u>36 777</u> 26 598	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 807</u> 27 297	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918

							-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 093</u> 27 579	<u>37 334</u> 27 147	<u>41 491</u> 31 237	<u>37 334</u> 27 147	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 683</u> 28 159	<u>37 915</u> 27 718	<u>42 159</u> 31 895	<u>37 915</u> 27 718	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 987</u> 28 459	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 807</u> 27 297	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 093</u> 27 579	<u>37 334</u> 27 147	<u>41 491</u> 31 237	<u>37 334</u> 27 147	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 385</u> 27 866	<u>37 622</u> 27 429	<u>41 821</u> 31 563	<u>37 622</u> 27 429	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 987</u> 28 459	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 298</u> 28 765	<u>38 521</u> 28 314	<u>42 856</u> 32 581	<u>38 521</u> 28 314	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 987</u> 28 459	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 298</u> 28 765	<u>38 521</u> 28 314	<u>42 856</u> 32 581	<u>38 521</u> 28 314	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 615</u> 29 078	<u>38 833</u> 28 622	<u>43 215</u> 32 935	<u>38 833</u> 28 622	<u>43 215</u> 32 935

							-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 940</u> 29 397	<u>39 153</u> 28 936	<u>43 583</u> 33 297	<u>39 153</u> 28 936	<u>43 583</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 611</u> 30 058	<u>39 814</u> 29 587	<u>44 343</u> 34 045	<u>39 814</u> 29 587	<u>44 343</u> 34 045
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 607</u> 28 781	<u>38 127</u> 28 406	<u>40 784</u> 31 021	<u>38 127</u> 28 406	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 610</u> 29 072	<u>38 906</u> 28 693	<u>41 590</u> 31 335	<u>38 906</u> 28 693	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 219</u> 29 672	<u>39 507</u> 29 285	<u>42 246</u> 31 981	<u>39 507</u> 29 285	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 533</u> 29 981	<u>39 817</u> 29 590	<u>42 585</u> 32 314	<u>39 817</u> 29 590	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 610</u> 29 072	<u>38 906</u> 28 693	<u>41 590</u> 31 335	<u>38 906</u> 28 693	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 911</u> 29 369	<u>39 203</u> 28 986	<u>41 915</u> 31 655	<u>39 203</u> 28 986	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 533</u> 29 981	<u>39 817</u> 29 590	<u>42 585</u> 32 314	<u>39 817</u> 29 590	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 854</u> 30 296	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 930</u> 32 654	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 930</u> 32 654

							-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 854</u> 30 296	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 930</u> 32 654	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 619	<u>40 457</u> 30 219	<u>43 283</u> 33 002	<u>40 457</u> 30 219	<u>43 283</u> 33 002
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 857</u> 31 284	<u>41 124</u> 30 876	<u>44 012</u> 33 719	<u>41 124</u> 30 876	<u>44 012</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 207</u> 31 628	<u>41 469</u> 31 216	<u>44 389</u> 34 089	<u>41 469</u> 31 216	<u>44 389</u> 34 089
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 607</u> 28 781	<u>38 127</u> 28 406	<u>40 784</u> 31 021	<u>38 127</u> 28 406	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 999</u> 32 119	<u>41 975</u> 32 194	<u>42 066</u> 32 284	<u>41 975</u> 32 194	<u>42 066</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 036</u> 32 444	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 715</u> 33 113	<u>43 474</u> 33 189	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 474</u> 33 189	<u>43 569</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 066</u> 33 458	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 921</u> 33 629

							-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 036</u> 32 444	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 372</u> 32 775	<u>43 130</u> 32 851	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 130</u> 32 851	<u>43 223</u> 32 943
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 066</u> 33 458	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 424</u> 33 810	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 424</u> 33 810	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 789</u> 34 170	<u>44 550</u> 34 249	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 550</u> 34 249	<u>44 648</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 544</u> 34 912	<u>45 307</u> 34 993	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 307</u> 34 993	<u>45 406</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 933</u> 35 296	<u>45 697</u> 35 378	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 697</u> 35 378	<u>45 798</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 630</u> 33 725	<u>43 610</u> 33 803	<u>43 706</u> 33 898	<u>43 610</u> 33 803	<u>43 706</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 684</u> 34 066	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 542</u> 34 241

							-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 397</u> 34 768	<u>45 160</u> 34 849	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 160</u> 34 849	<u>45 259</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 765</u> 35 131	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 684</u> 34 066	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 037</u> 34 414	<u>44 799</u> 34 493	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 799</u> 34 493	<u>44 897</u> 34 590
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 765</u> 35 131	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 141</u> 35 500	<u>45 905</u> 35 583	<u>46 007</u> 35 682	<u>45 905</u> 35 583	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 141</u> 35 500	<u>45 905</u> 35 583	<u>46 007</u> 35 682	<u>45 905</u> 35 583	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 525</u> 35 878	<u>46 290</u> 35 961	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 290</u> 35 961	<u>46 392</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 317</u> 36 658	<u>47 084</u> 36 743	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 084</u> 36 743	<u>47 189</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 726</u> 37 061	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 600</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

							-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>38 344</u> 35 412	<u>45 327</u> 35 494	<u>45 428</u> 35 593	<u>45 327</u> 35 494	<u>45 428</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 414</u> 35 769	<u>46 179</u> 35 852	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 179</u> 35 852	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 164</u> 36 507	<u>46 930</u> 36 591	<u>47 035</u> 36 694	<u>46 930</u> 36 591	<u>47 035</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 550</u> 36 887	<u>47 318</u> 36 973	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 318</u> 36 973	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 414</u> 35 769	<u>46 179</u> 35 852	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 179</u> 35 852	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 785</u> 36 134	<u>46 551</u> 36 218	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 551</u> 36 218	<u>46 654</u> 36 319
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 550</u> 36 887	<u>47 318</u> 36 973	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 318</u> 36 973	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>39 944</u> 37 275	<u>47 713</u> 37 362	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 713</u> 37 362	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>39 944</u> 37 275	<u>47 713</u> 37 362	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 713</u> 37 362	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 347</u> 37 672	<u>48 117</u> 37 759	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 117</u> 37 759	<u>48 224</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 179</u> 38 491	<u>48 951</u> 38 580	<u>49 061</u> 38 688	<u>48 951</u> 38 580	<u>49 061</u> 38 688

							-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 609</u> 38 914	<u>49 382</u> 39 004	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 382</u> 39 004	<u>49 493</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 319</u> 37 356	<u>45 688</u> 35 849	<u>47 237</u> 37 373	<u>45 688</u> 35 849	<u>47 237</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 409</u> 37 733	<u>46 544</u> 36 211	<u>48 108</u> 37 750	<u>46 544</u> 36 211	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 200</u> 38 511	<u>47 302</u> 36 957	<u>48 899</u> 38 529	<u>47 302</u> 36 957	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 607</u> 38 912	<u>47 693</u> 37 342	<u>49 306</u> 38 930	<u>47 693</u> 37 342	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 409</u> 37 733	<u>46 544</u> 36 211	<u>48 108</u> 37 750	<u>46 544</u> 36 211	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 801</u> 38 118	<u>46 919</u> 36 580	<u>48 499</u> 38 135	<u>46 919</u> 36 580	<u>48 499</u> 38 135
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 607</u> 38 912	<u>47 693</u> 37 342	<u>49 306</u> 38 930	<u>47 693</u> 37 342	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 023</u> 39 322	<u>48 093</u> 37 735	<u>49 723</u> 39 340	<u>48 093</u> 37 735	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 023</u> 39 322	<u>48 093</u> 37 735	<u>49 723</u> 39 340	<u>48 093</u> 37 735	<u>49 723</u> 39 340

8.04-08-2024

							-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 448</u> 39 740	<u>48 501</u> 38 137	<u>50 148</u> 39 758	<u>48 501</u> 38 137	<u>50 148</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 326</u> 40 604	<u>49 343</u> 38 966	<u>51 026</u> 40 622	<u>49 343</u> 38 966	<u>51 026</u> 40 622
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 780</u> 41 050	<u>49 778</u> 39 394	<u>51 480</u> 41 069	<u>49 778</u> 39 394	<u>51 480</u> 41 069

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 462</u> 17 583	<u>24 721</u> 17 583	<u>27 130</u> 17 583	<u>31 482</u> 21 866	<u>31 482</u> 21 866
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 177</u> 18 286	<u>25 436</u> 18 286	<u>27 845</u> 18 286	<u>32 592</u> 22 959	<u>32 592</u> 22 959
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 920</u> 19 018	<u>26 179</u> 19 018	<u>28 588</u> 19 018	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 515</u> 19 210	<u>26 735</u> 19 210	<u>29 271</u> 19 210	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 714</u> 19 406	<u>26 934</u> 19 406	<u>29 470</u> 19 406	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 918</u> 19 606	<u>27 137</u> 19 606	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 337</u> 20 019	<u>27 557</u> 20 019	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 553</u> 20 232	<u>27 773</u> 20 232	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 714</u> 19 406	<u>26 934</u> 19 406	<u>29 470</u> 19 406	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 918</u> 19 606	<u>27 137</u> 19 606	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 125</u> 19 810	<u>27 345</u> 19 810	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 553</u> 20 232	<u>27 773</u> 20 232	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 774</u> 20 449	<u>27 994</u> 20 449	<u>30 530</u> 20 449	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922

					-	-	-	-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 918</u> 19 606	<u>27 137</u> 19 606	<u>29 673</u> 19 606	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 125</u> 19 810	<u>27 345</u> 19 810	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 337</u> 20 019	<u>27 557</u> 20 019	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 774</u> 20 449	<u>27 994</u> 20 449	<u>30 530</u> 20 449	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 000</u> 20 672	<u>28 220</u> 20 672	<u>30 756</u> 20 672	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 125</u> 19 810	<u>27 345</u> 19 810	<u>29 881</u> 19 810	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 337</u> 20 019	<u>27 557</u> 20 019	<u>30 093</u> 20 019	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 553</u> 20 232	<u>27 773</u> 20 232	<u>30 309</u> 20 232	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 000</u> 20 672	<u>28 220</u> 20 672	<u>30 756</u> 20 672	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 231</u> 20 899	<u>28 451</u> 20 899	<u>30 987</u> 20 899	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010 10	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 192</u> 19 286	<u>26 451</u> 19 286	<u>28 860</u> 19 286	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 790</u> 19 481	<u>27 010</u> 19 481	<u>29 546</u> 19 481	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 992</u> 19 679	<u>27 212</u> 19 679	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 198</u> 19 882	<u>27 418</u> 19 882	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 624</u> 20 301	<u>27 843</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 843</u> 20 517	<u>28 063</u> 20 517	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 992</u> 19 679	<u>27 212</u> 19 679	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 198</u> 19 882	<u>27 418</u> 19 882	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 843</u> 20 517	<u>28 063</u> 20 517	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 067</u> 20 737	<u>28 287</u> 20 737	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882

					-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 198</u> 19 882	<u>27 418</u> 19 882	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 624</u> 20 301	<u>27 843</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 067</u> 20 737	<u>28 287</u> 20 737	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 296</u> 20 963	<u>28 516</u> 20 963	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 624</u> 20 301	<u>27 843</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 843</u> 20 517	<u>28 063</u> 20 517	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 296</u> 20 963	<u>28 516</u> 20 963	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 530</u> 21 193	<u>28 750</u> 21 193	<u>31 286</u> 21 193	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 192</u> 19 286	<u>26 451</u> 19 286	<u>28 860</u> 19 286	<u>34 666</u> 25 000	<u>34 666</u> 25 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 790</u> 19 481	<u>27 010</u> 19 481	<u>29 546</u> 19 481	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 992</u> 19 679	<u>27 212</u> 19 679	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 198</u> 19 882	<u>27 418</u> 19 882	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 624</u> 20 301	<u>27 843</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 843</u> 20 517	<u>28 063</u> 20 517	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 992</u> 19 679	<u>27 212</u> 19 679	<u>29 748</u> 19 679	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 198</u> 19 882	<u>27 418</u> 19 882	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 843</u> 20 517	<u>28 063</u> 20 517	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 067</u> 20 737	<u>28 287</u> 20 737	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882

					-	-	-	-	-
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 198</u> 19 882	<u>27 418</u> 19 882	<u>29 954</u> 19 882	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 624</u> 20 301	<u>27 843</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 067</u> 20 737	<u>28 287</u> 20 737	<u>30 823</u> 20 737	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 296</u> 20 963	<u>28 516</u> 20 963	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 624</u> 20 301	<u>27 843</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 843</u> 20 517	<u>28 063</u> 20 517	<u>30 599</u> 20 517	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 296</u> 20 963	<u>28 516</u> 20 963	<u>31 052</u> 20 963	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 530</u> 21 193	<u>28 750</u> 21 193	<u>31 286</u> 21 193	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0600	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 007</u> 21 071	<u>28 265</u> 21 071	<u>30 674</u> 21 071	<u>36 299</u> 26 607	<u>36 299</u> 26 607
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 623</u> 21 284	<u>28 842</u> 21 284	<u>31 378</u> 21 284	<u>37 060</u> 26 876	<u>37 060</u> 26 876
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 843</u> 21 501	<u>29 063</u> 21 501	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 069</u> 21 723	<u>29 288</u> 21 723	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 533</u> 22 180	<u>29 753</u> 22 180	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 416	<u>29 993</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 843</u> 21 501	<u>29 063</u> 21 501	<u>31 599</u> 21 501	<u>37 338</u> 27 150	<u>37 338</u> 27 150
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 069</u> 21 723	<u>29 288</u> 21 723	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 299</u> 21 949	<u>29 518</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 416	<u>29 993</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 018</u> 22 657	<u>30 238</u> 22 657	<u>32 774</u> 22 657	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610

					-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 069</u> 21 723	<u>29 288</u> 21 723	<u>31 824</u> 21 723	<u>37 623</u> 27 430	<u>37 623</u> 27 430
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 299</u> 21 949	<u>29 518</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 533</u> 22 180	<u>29 753</u> 22 180	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 018</u> 22 657	<u>30 238</u> 22 657	<u>32 774</u> 22 657	<u>38 821</u> 28 610	<u>38 821</u> 28 610
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 268</u> 22 904	<u>30 488</u> 22 904	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 299</u> 21 949	<u>29 518</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949	<u>37 913</u> 27 716	<u>37 913</u> 27 716
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 533</u> 22 180	<u>29 753</u> 22 180	<u>32 289</u> 22 180	<u>38 209</u> 28 008	<u>38 209</u> 28 008
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 773</u> 22 416	<u>29 993</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416	<u>38 512</u> 28 305	<u>38 512</u> 28 305
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 268</u> 22 904	<u>30 488</u> 22 904	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 524</u> 23 155	<u>30 744</u> 23 155	<u>33 280</u> 23 155	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 268</u> 22 904	<u>30 488</u> 22 904	<u>33 024</u> 22 904	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921

					-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 524</u> 23 155	<u>30 744</u> 23 155	<u>33 280</u> 23 155	<u>39 460</u> 29 239	<u>39 460</u> 29 239
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 785</u> 23 413	<u>31 005</u> 23 413	<u>33 541</u> 23 413	<u>39 790</u> 29 563	<u>39 790</u> 29 563
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 053</u> 23 676	<u>31 272</u> 23 676	<u>33 808</u> 23 676	<u>40 128</u> 29 896	<u>40 128</u> 29 896
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 606</u> 24 220	<u>31 825</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>40 826</u> 30 583	<u>40 826</u> 30 583
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 365</u> 23 393	<u>30 624</u> 23 393	<u>33 033</u> 23 393	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 005</u> 23 629	<u>31 225</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 250</u> 23 870	<u>31 470</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 755</u> 24 368	<u>31 975</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 016</u> 24 624	<u>32 236</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 005</u> 23 629	<u>31 225</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860

					-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 250</u> 23 870	<u>31 470</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 500</u> 24 116	<u>31 720</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 016</u> 24 624	<u>32 236</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 282</u> 24 886	<u>32 502</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 250</u> 23 870	<u>31 470</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 500</u> 24 116	<u>31 720</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 755</u> 24 368	<u>31 975</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 282</u> 24 886	<u>32 502</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 554</u> 25 154	<u>32 774</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 282</u> 24 886	<u>32 502</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 554</u> 25 154	<u>32 774</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722

					-	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 832</u> 25 427	<u>33 052</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 116</u> 25 706	<u>33 335</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 703</u> 26 284	<u>33 922</u> 26 284	<u>36 458</u> 26 284	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 087</u> 26 071	<u>33 345</u> 26 071	<u>35 754</u> 26 071	<u>39 746</u> 30 000	<u>39 746</u> 30 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 754</u> 26 335	<u>33 974</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 027</u> 26 604	<u>34 247</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 590</u> 27 158	<u>34 810</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 881</u> 27 444	<u>35 100</u> 27 444	<u>37 636</u> 27 444	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 754</u> 26 335	<u>33 974</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 027</u> 26 604	<u>34 247</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612

					-	-	-	-	-
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 306</u> 26 878	<u>34 525</u> 26 878	<u>37 061</u> 26 878	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 881</u> 27 444	<u>35 100</u> 27 444	<u>37 636</u> 27 444	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 177</u> 27 736	<u>35 397</u> 27 736	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 027</u> 26 604	<u>34 247</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 306</u> 26 878	<u>34 525</u> 26 878	<u>37 061</u> 26 878	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 590</u> 27 158	<u>34 810</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 177</u> 27 736	<u>35 397</u> 27 736	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 480</u> 28 034	<u>35 700</u> 28 034	<u>38 236</u> 28 034	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 177</u> 27 736	<u>35 397</u> 27 736	<u>37 933</u> 27 736	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 480</u> 28 034	<u>35 700</u> 28 034	<u>38 236</u> 28 034	<u>42 528</u> 32 258	<u>42 528</u> 32 258
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>36 790</u> 28 339	<u>36 010</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 106</u> 28 650	<u>36 326</u> 28 650	<u>38 862</u> 28 650	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>37 760</u> 29 294	<u>36 980</u> 29 294	<u>39 516</u> 29 294	<u>44 001</u> 33 708	<u>44 001</u> 33 708
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 173</u> 28 125	<u>35 432</u> 28 125	<u>37 841</u> 28 125	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>36 862</u> 28 409	<u>36 081</u> 28 409	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 205</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472	<u>38 480</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 595</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854	<u>38 871</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 695</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972	<u>37 971</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 077</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346	<u>38 353</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 465</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726	<u>38 741</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 859</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112	<u>39 134</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112

					-	-	-	-	-
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 714</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970	<u>38 989</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 112</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361	<u>39 387</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 515</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755	<u>39 790</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 924</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157	<u>40 199</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 173</u> 28 125	<u>35 432</u> 28 125	<u>37 841</u> 28 125	<u>40 472</u> 30 714	<u>40 472</u> 30 714
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>36 862</u> 28 409	<u>36 081</u> 28 409	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 457</u> 28 995	<u>36 676</u> 28 995	<u>39 212</u> 28 995	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 764</u> 29 297	<u>36 983</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>36 862</u> 28 409	<u>36 081</u> 28 409	<u>38 617</u> 28 409	<u>41 275</u> 31 025	<u>41 275</u> 31 025
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 156</u> 28 699	<u>36 376</u> 28 699	<u>38 912</u> 28 699	<u>41 596</u> 31 341	<u>41 596</u> 31 341

					-	-	-	-	-
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 764</u> 29 297	<u>36 983</u> 29 297	<u>39 519</u> 29 297	<u>42 260</u> 31 994	<u>42 260</u> 31 994
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 077</u> 29 605	<u>37 297</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 077</u> 29 605	<u>37 297</u> 29 605	<u>39 833</u> 29 605	<u>42 602</u> 32 331	<u>42 602</u> 32 331
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 397</u> 29 920	<u>37 617</u> 29 920	<u>40 153</u> 29 920	<u>42 951</u> 32 675	<u>42 951</u> 32 675
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 058</u> 30 571	<u>38 277</u> 30 571	<u>40 813</u> 30 571	<u>43 673</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 399</u> 30 907	<u>38 619</u> 30 907	<u>41 155</u> 30 907	<u>44 046</u> 33 752	<u>44 046</u> 33 752
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 983</u> 31 875	<u>39 242</u> 31 875	<u>41 651</u> 31 875	<u>41 742</u> 31 964	<u>41 742</u> 31 964
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 710</u> 32 197	<u>39 930</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 385</u> 32 861	<u>40 604</u> 32 861	<u>43 140</u> 32 861	<u>43 234</u> 32 953	<u>43 234</u> 32 953
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 732</u> 33 203	<u>40 952</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296

					-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 710</u> 32 197	<u>39 930</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 557</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 044</u> 32 526	<u>40 264</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 892</u> 32 617	<u>42 892</u> 32 617
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 732</u> 33 203	<u>40 952</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 582</u> 33 296	<u>43 582</u> 33 296
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 087</u> 33 553	<u>41 307</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 087</u> 33 553	<u>41 307</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 939</u> 33 647	<u>43 939</u> 33 647
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 450</u> 33 910	<u>41 670</u> 33 910	<u>44 206</u> 33 910	<u>44 302</u> 34 005	<u>44 302</u> 34 005
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 199</u> 34 647	<u>42 419</u> 34 647	<u>44 955</u> 34 647	<u>45 053</u> 34 744	<u>45 053</u> 34 744
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 586</u> 35 027	<u>42 806</u> 35 027	<u>45 342</u> 35 027	<u>45 441</u> 35 126	<u>45 441</u> 35 126
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 602</u> 33 469	<u>40 861</u> 33 469	<u>43 270</u> 33 469	<u>43 365</u> 33 563	<u>43 365</u> 33 563
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 346</u> 33 807	<u>41 565</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902

					-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 054</u> 34 504	<u>42 274</u> 34 504	<u>44 810</u> 34 504	<u>44 908</u> 34 601	<u>44 908</u> 34 601
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 419</u> 34 863	<u>42 639</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 346</u> 33 807	<u>41 565</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 198</u> 33 902	<u>44 198</u> 33 902
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 696</u> 34 152	<u>41 916</u> 34 152	<u>44 452</u> 34 152	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 419</u> 34 863	<u>42 639</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 274</u> 34 961	<u>45 274</u> 34 961
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 792</u> 35 230	<u>43 012</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 792</u> 35 230	<u>43 012</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 648</u> 35 329	<u>45 648</u> 35 329
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 173</u> 35 605	<u>43 392</u> 35 605	<u>45 928</u> 35 605	<u>46 030</u> 35 705	<u>46 030</u> 35 705
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>44 959</u> 36 379	<u>44 179</u> 36 379	<u>46 715</u> 36 379	<u>46 818</u> 36 481	<u>46 818</u> 36 481
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 365</u> 36 779	<u>44 585</u> 36 779	<u>47 121</u> 36 779	<u>47 226</u> 36 882	<u>47 226</u> 36 882
212-101-1300	7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 303</u> 35 142	<u>42 561</u> 35 142	<u>44 970</u> 35 142	<u>45 070</u> 35 241	<u>45 070</u> 35 241
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 063</u> 35 497	<u>43 283</u> 35 497	<u>45 819</u> 35 497	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 807</u> 36 229	<u>44 026</u> 36 229	<u>46 562</u> 36 229	<u>46 665</u> 36 331	<u>46 665</u> 36 331
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 190</u> 36 606	<u>44 410</u> 36 606	<u>46 946</u> 36 606	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 063</u> 35 497	<u>43 283</u> 35 497	<u>45 819</u> 35 497	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 431</u> 35 859	<u>43 651</u> 35 859	<u>46 187</u> 35 859	<u>46 289</u> 35 960	<u>46 289</u> 35 960
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 190</u> 36 606	<u>44 410</u> 36 606	<u>46 946</u> 36 606	<u>47 050</u> 36 709	<u>47 050</u> 36 709
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 582</u> 36 992	<u>44 801</u> 36 992	<u>47 337</u> 36 992	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 582</u> 36 992	<u>44 801</u> 36 992	<u>47 337</u> 36 992	<u>47 443</u> 37 095	<u>47 443</u> 37 095
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 981</u> 37 385	<u>45 201</u> 37 385	<u>47 737</u> 37 385	<u>47 843</u> 37 490	<u>47 843</u> 37 490
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 807</u> 38 198	<u>46 027</u> 38 198	<u>48 563</u> 38 198	<u>48 672</u> 38 305	<u>48 672</u> 38 305

					-	-	-	-	-
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 234</u> 38 618	<u>46 453</u> 38 618	<u>48 989</u> 38 618	<u>49 099</u> 38 726	<u>49 099</u> 38 726
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 660</u> 35 494	<u>42 918</u> 35 494	<u>45 327</u> 35 494	<u>46 861</u> 37 003	<u>46 861</u> 37 003
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 424</u> 35 852	<u>43 643</u> 35 852	<u>46 179</u> 35 852	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>45 175</u> 36 591	<u>44 394</u> 36 591	<u>46 930</u> 36 591	<u>48 511</u> 38 147	<u>48 511</u> 38 147
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 562</u> 36 973	<u>44 782</u> 36 973	<u>47 318</u> 36 973	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 424</u> 35 852	<u>43 643</u> 35 852	<u>46 179</u> 35 852	<u>47 728</u> 37 376	<u>47 728</u> 37 376
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 795</u> 36 218	<u>44 015</u> 36 218	<u>46 551</u> 36 218	<u>48 116</u> 37 758	<u>48 116</u> 37 758
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 562</u> 36 973	<u>44 782</u> 36 973	<u>47 318</u> 36 973	<u>48 915</u> 38 544	<u>48 915</u> 38 544
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 957</u> 37 362	<u>45 177</u> 37 362	<u>47 713</u> 37 362	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 957</u> 37 362	<u>45 177</u> 37 362	<u>47 713</u> 37 362	<u>49 327</u> 38 950	<u>49 327</u> 38 950

					-	-	-	-	-
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 361</u> 37 759	<u>45 581</u> 37 759	<u>48 117</u> 37 759	<u>49 748</u> 39 365	<u>49 748</u> 39 365
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 195</u> 38 580	<u>46 415</u> 38 580	<u>48 951</u> 38 580	<u>50 617</u> 40 220	<u>50 617</u> 40 220
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 626</u> 39 004	<u>46 846</u> 39 004	<u>49 382</u> 39 004	<u>51 066</u> 40 662	<u>51 066</u> 40 662
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 641</u> 17 759	<u>24 900</u> 17 759	<u>27 309</u> 17 759	<u>31 704</u> 22 085	<u>31 704</u> 22 085
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 363</u> 18 469	<u>25 622</u> 18 469	<u>28 031</u> 18 469	<u>32 826</u> 23 189	<u>32 826</u> 23 189
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 113</u> 19 208	<u>26 372</u> 19 208	<u>28 781</u> 19 208	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 710</u> 19 402	<u>26 930</u> 19 402	<u>29 466</u> 19 402	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594

					-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 912</u> 19 600	<u>27 131</u> 19 600	<u>29 667</u> 19 600	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 117</u> 19 802	<u>27 337</u> 19 802	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 540</u> 20 219	<u>27 760</u> 20 219	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 759</u> 20 434	<u>27 979</u> 20 434	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 912</u> 19 600	<u>27 131</u> 19 600	<u>29 667</u> 19 600	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 117</u> 19 802	<u>27 337</u> 19 802	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 326</u> 20 008	<u>27 546</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 759</u> 20 434	<u>27 979</u> 20 434	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 982</u> 20 654	<u>28 202</u> 20 654	<u>30 738</u> 20 654	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 117</u> 19 802	<u>27 337</u> 19 802	<u>29 873</u> 19 802	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 326</u> 20 008	<u>27 546</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363

					-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 540</u> 20 219	<u>27 760</u> 20 219	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 982</u> 20 654	<u>28 202</u> 20 654	<u>30 738</u> 20 654	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 210</u> 20 878	<u>28 430</u> 20 878	<u>30 966</u> 20 878	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 326</u> 20 008	<u>27 546</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 540</u> 20 219	<u>27 760</u> 20 219	<u>30 296</u> 20 219	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 759</u> 20 434	<u>27 979</u> 20 434	<u>30 515</u> 20 434	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 210</u> 20 878	<u>28 430</u> 20 878	<u>30 966</u> 20 878	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 443</u> 21 108	<u>28 663</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 388</u> 19 479	<u>26 647</u> 19 479	<u>29 056</u> 19 479	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 988</u> 19 675	<u>27 208</u> 19 675	<u>29 744</u> 19 675	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505

					-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 192</u> 19 876	<u>27 412</u> 19 876	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 400</u> 20 081	<u>27 620</u> 20 081	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 830</u> 20 504	<u>28 049</u> 20 504	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 051</u> 20 722	<u>28 271</u> 20 722	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 192</u> 19 876	<u>27 412</u> 19 876	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 400</u> 20 081	<u>27 620</u> 20 081	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 613</u> 20 290	<u>27 832</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 051</u> 20 722	<u>28 271</u> 20 722	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 278</u> 20 945	<u>28 497</u> 20 945	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 400</u> 20 081	<u>27 620</u> 20 081	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 613</u> 20 290	<u>27 832</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302

					-	-	-	-	-
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 830</u> 20 504	<u>28 049</u> 20 504	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 278</u> 20 945	<u>28 497</u> 20 945	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 509</u> 21 172	<u>28 729</u> 21 172	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 613</u> 20 290	<u>27 832</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 830</u> 20 504	<u>28 049</u> 20 504	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 051</u> 20 722	<u>28 271</u> 20 722	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 509</u> 21 172	<u>28 729</u> 21 172	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 745</u> 21 405	<u>28 965</u> 21 405	<u>31 501</u> 21 405	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 388</u> 19 479	<u>26 647</u> 19 479	<u>29 056</u> 19 479	<u>34 920</u> 25 250	<u>34 920</u> 25 250
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 988</u> 19 675	<u>27 208</u> 19 675	<u>29 744</u> 19 675	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505

					-	-	-	-	-
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 192</u> 19 876	<u>27 412</u> 19 876	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 400</u> 20 081	<u>27 620</u> 20 081	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 830</u> 20 504	<u>28 049</u> 20 504	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 051</u> 20 722	<u>28 271</u> 20 722	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 192</u> 19 876	<u>27 412</u> 19 876	<u>29 948</u> 19 876	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 400</u> 20 081	<u>27 620</u> 20 081	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 613</u> 20 290	<u>27 832</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 051</u> 20 722	<u>28 271</u> 20 722	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 278</u> 20 945	<u>28 497</u> 20 945	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 400</u> 20 081	<u>27 620</u> 20 081	<u>30 156</u> 20 081	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 613</u> 20 290	<u>27 832</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302

					-	-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 830</u> 20 504	<u>28 049</u> 20 504	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 278</u> 20 945	<u>28 497</u> 20 945	<u>31 033</u> 20 945	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 509</u> 21 172	<u>28 729</u> 21 172	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 613</u> 20 290	<u>27 832</u> 20 290	<u>30 368</u> 20 290	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 830</u> 20 504	<u>28 049</u> 20 504	<u>30 585</u> 20 504	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 051</u> 20 722	<u>28 271</u> 20 722	<u>30 807</u> 20 722	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 509</u> 21 172	<u>28 729</u> 21 172	<u>31 265</u> 21 172	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 745</u> 21 405	<u>28 965</u> 21 405	<u>31 501</u> 21 405	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 221</u> 21 282	<u>28 479</u> 21 282	<u>30 889</u> 21 282	<u>36 569</u> 26 873	<u>36 569</u> 26 873
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 839</u> 21 497	<u>29 059</u> 21 497	<u>31 595</u> 21 497	<u>37 333</u> 27 145	<u>37 333</u> 27 145

					-	-	-	-	-
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 062</u> 21 716	<u>29 282</u> 21 716	<u>31 818</u> 21 716	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 289</u> 21 940	<u>29 509</u> 21 940	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 759</u> 22 402	<u>29 978</u> 22 402	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 001</u> 22 641	<u>30 220</u> 22 641	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 062</u> 21 716	<u>29 282</u> 21 716	<u>31 818</u> 21 716	<u>37 614</u> 27 422	<u>37 614</u> 27 422
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 289</u> 21 940	<u>29 509</u> 21 940	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 522</u> 22 169	<u>29 741</u> 22 169	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 001</u> 22 641	<u>30 220</u> 22 641	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 248</u> 22 884	<u>30 468</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 289</u> 21 940	<u>29 509</u> 21 940	<u>32 045</u> 21 940	<u>37 901</u> 27 704	<u>37 901</u> 27 704
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 522</u> 22 169	<u>29 741</u> 22 169	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993

					-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 759</u> 22 402	<u>29 978</u> 22 402	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 248</u> 22 884	<u>30 468</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884	<u>39 112</u> 28 896	<u>39 112</u> 28 896
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 501</u> 23 133	<u>30 721</u> 23 133	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 522</u> 22 169	<u>29 741</u> 22 169	<u>32 277</u> 22 169	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 759</u> 22 402	<u>29 978</u> 22 402	<u>32 514</u> 22 402	<u>38 494</u> 28 288	<u>38 494</u> 28 288
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 001</u> 22 641	<u>30 220</u> 22 641	<u>32 756</u> 22 641	<u>38 800</u> 28 589	<u>38 800</u> 28 589
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 501</u> 23 133	<u>30 721</u> 23 133	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 759</u> 23 387	<u>30 979</u> 23 387	<u>33 515</u> 23 387	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 501</u> 23 133	<u>30 721</u> 23 133	<u>33 256</u> 23 133	<u>39 431</u> 29 210	<u>39 431</u> 29 210
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 759</u> 23 387	<u>30 979</u> 23 387	<u>33 515</u> 23 387	<u>39 757</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 023</u> 23 647	<u>31 243</u> 23 647	<u>33 779</u> 23 647	<u>40 090</u> 29 859	<u>40 090</u> 29 859

					-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 293</u> 23 913	<u>31 513</u> 23 913	<u>34 049</u> 23 913	<u>40 431</u> 30 195	<u>40 431</u> 30 195
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 852</u> 24 462	<u>32 071</u> 24 462	<u>34 607</u> 24 462	<u>41 137</u> 30 889	<u>41 137</u> 30 889
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 603</u> 23 627	<u>30 862</u> 23 627	<u>33 271</u> 23 627	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 245</u> 23 865	<u>31 465</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 493</u> 24 109	<u>31 712</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 003</u> 24 611	<u>32 223</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 266</u> 24 870	<u>32 486</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 245</u> 23 865	<u>31 465</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 493</u> 24 109	<u>31 712</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 745</u> 24 358	<u>31 965</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750

					-	-	-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 266</u> 24 870	<u>32 486</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 535</u> 25 135	<u>32 755</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 493</u> 24 109	<u>31 712</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 745</u> 24 358	<u>31 965</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 003</u> 24 611	<u>32 223</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 535</u> 25 135	<u>32 755</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 810</u> 25 405	<u>33 029</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 535</u> 25 135	<u>32 755</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 810</u> 25 405	<u>33 029</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 090</u> 25 681	<u>33 310</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 377</u> 25 964	<u>33 597</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711

					-	-	-	-	-
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 970</u> 26 547	<u>34 189</u> 26 547	<u>36 725</u> 26 547	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 352</u> 26 332	<u>33 610</u> 26 332	<u>36 019</u> 26 332	<u>40 051</u> 30 300	<u>40 051</u> 30 300
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 022</u> 26 598	<u>34 241</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 297</u> 26 870	<u>34 517</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 866</u> 27 429	<u>35 086</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 159</u> 27 718	<u>35 379</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 022</u> 26 598	<u>34 241</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 297</u> 26 870	<u>34 517</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>35 579</u> 27 147	<u>34 799</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 159</u> 27 718	<u>35 379</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 459</u> 28 013	<u>35 679</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 297</u> 26 870	<u>34 517</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>35 579</u> 27 147	<u>34 799</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 866</u> 27 429	<u>35 086</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 459</u> 28 013	<u>35 679</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>36 765</u> 28 314	<u>35 985</u> 28 314	<u>38 521</u> 28 314	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 459</u> 28 013	<u>35 679</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>36 765</u> 28 314	<u>35 985</u> 28 314	<u>38 521</u> 28 314	<u>42 856</u> 32 581	<u>42 856</u> 32 581
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 078</u> 28 622	<u>36 298</u> 28 622	<u>38 833</u> 28 622	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 397</u> 28 936	<u>36 617</u> 28 936	<u>39 153</u> 28 936	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 058</u> 29 587	<u>37 278</u> 29 587	<u>39 814</u> 29 587	<u>44 343</u> 34 045	<u>44 343</u> 34 045

					-	-	-	-	-
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 459</u> 28 406	<u>35 718</u> 28 406	<u>38 127</u> 28 406	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 150</u> 28 693	<u>36 370</u> 28 693	<u>38 906</u> 28 693	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 751</u> 29 285	<u>36 971</u> 29 285	<u>39 507</u> 29 285	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 29 590	<u>37 281</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 150</u> 28 693	<u>36 370</u> 28 693	<u>38 906</u> 28 693	<u>41 590</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 448</u> 28 986	<u>36 667</u> 28 986	<u>39 203</u> 28 986	<u>41 915</u> 31 655	<u>41 915</u> 31 655
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 061</u> 29 590	<u>37 281</u> 29 590	<u>39 817</u> 29 590	<u>42 585</u> 32 314	<u>42 585</u> 32 314
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 597</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 378</u> 29 901	<u>37 597</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901	<u>42 930</u> 32 654	<u>42 930</u> 32 654
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 701</u> 30 219	<u>37 921</u> 30 219	<u>40 457</u> 30 219	<u>43 283</u> 33 002	<u>43 283</u> 33 002

					-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 368</u> 30 876	<u>38 588</u> 30 876	<u>41 124</u> 30 876	<u>44 012</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 713</u> 31 216	<u>38 933</u> 31 216	<u>41 469</u> 31 216	<u>44 389</u> 34 089	<u>44 389</u> 34 089
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 459</u> 28 406	<u>35 718</u> 28 406	<u>38 127</u> 28 406	<u>40 784</u> 31 021	<u>40 784</u> 31 021
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 307</u> 32 194	<u>39 566</u> 32 194	<u>41 975</u> 32 194	<u>42 066</u> 32 284	<u>42 066</u> 32 284
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 037</u> 32 519	<u>40 257</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 718</u> 33 189	<u>40 938</u> 33 189	<u>43 474</u> 33 189	<u>43 569</u> 33 282	<u>43 569</u> 33 282
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 070</u> 33 535	<u>41 289</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 037</u> 32 519	<u>40 257</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 885</u> 32 610	<u>42 885</u> 32 610
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 374</u> 32 851	<u>40 594</u> 32 851	<u>43 130</u> 32 851	<u>43 223</u> 32 943	<u>43 223</u> 32 943

					-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 070</u> 33 535	<u>41 289</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 428</u> 33 888	<u>41 648</u> 33 888	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 428</u> 33 888	<u>41 648</u> 33 888	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 280</u> 33 983	<u>44 280</u> 33 983
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 795</u> 34 249	<u>42 014</u> 34 249	<u>44 550</u> 34 249	<u>44 648</u> 34 345	<u>44 648</u> 34 345
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 551</u> 34 993	<u>42 771</u> 34 993	<u>45 307</u> 34 993	<u>45 406</u> 35 091	<u>45 406</u> 35 091
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 942</u> 35 378	<u>43 161</u> 35 378	<u>45 697</u> 35 378	<u>45 798</u> 35 477	<u>45 798</u> 35 477
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 942</u> 33 803	<u>41 201</u> 33 803	<u>43 610</u> 33 803	<u>43 706</u> 33 898	<u>43 706</u> 33 898
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 689</u> 34 145	<u>41 909</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 404</u> 34 849	<u>42 624</u> 34 849	<u>45 160</u> 34 849	<u>45 259</u> 34 947	<u>45 259</u> 34 947
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 773</u> 35 212	<u>42 993</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311

					-	-	-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 689</u> 34 145	<u>41 909</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 542</u> 34 241	<u>44 542</u> 34 241
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 043</u> 34 493	<u>42 263</u> 34 493	<u>44 799</u> 34 493	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 773</u> 35 212	<u>42 993</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 629</u> 35 311	<u>45 629</u> 35 311
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 150</u> 35 583	<u>43 370</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 150</u> 35 583	<u>43 370</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>46 007</u> 35 682	<u>46 007</u> 35 682
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 534</u> 35 961	<u>43 754</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961	<u>46 392</u> 36 062	<u>46 392</u> 36 062
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 329</u> 36 743	<u>44 548</u> 36 743	<u>47 084</u> 36 743	<u>47 189</u> 36 846	<u>47 189</u> 36 846
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 739</u> 37 147	<u>44 959</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 600</u> 37 251	<u>47 600</u> 37 251
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 660</u> 35 494	<u>42 918</u> 35 494	<u>45 327</u> 35 494	<u>45 428</u> 35 593	<u>45 428</u> 35 593
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 424</u> 35 852	<u>43 643</u> 35 852	<u>46 179</u> 35 852	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953

					-	-	-	-	-
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 175</u> 36 591	<u>44 394</u> 36 591	<u>46 930</u> 36 591	<u>47 035</u> 36 694	<u>47 035</u> 36 694
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 562</u> 36 973	<u>44 782</u> 36 973	<u>47 318</u> 36 973	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 424</u> 35 852	<u>43 643</u> 35 852	<u>46 179</u> 35 852	<u>46 281</u> 35 953	<u>46 281</u> 35 953
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 795</u> 36 218	<u>44 015</u> 36 218	<u>46 551</u> 36 218	<u>46 654</u> 36 319	<u>46 654</u> 36 319
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 562</u> 36 973	<u>44 782</u> 36 973	<u>47 318</u> 36 973	<u>47 423</u> 37 076	<u>47 423</u> 37 076
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 957</u> 37 362	<u>45 177</u> 37 362	<u>47 713</u> 37 362	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 957</u> 37 362	<u>45 177</u> 37 362	<u>47 713</u> 37 362	<u>47 819</u> 37 466	<u>47 819</u> 37 466
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 361</u> 37 759	<u>45 581</u> 37 759	<u>48 117</u> 37 759	<u>48 224</u> 37 865	<u>48 224</u> 37 865
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 195</u> 38 580	<u>46 415</u> 38 580	<u>48 951</u> 38 580	<u>49 061</u> 38 688	<u>49 061</u> 38 688
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 626</u> 39 004	<u>46 846</u> 39 004	<u>49 382</u> 39 004	<u>49 493</u> 39 113	<u>49 493</u> 39 113
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 020</u> 35 849	<u>43 279</u> 35 849	<u>45 688</u> 35 849	<u>47 237</u> 37 373	<u>47 237</u> 37 373
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 788</u> 36 211	<u>44 008</u> 36 211	<u>46 544</u> 36 211	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 547</u> 36 957	<u>44 766</u> 36 957	<u>47 302</u> 36 957	<u>48 899</u> 38 529	<u>48 899</u> 38 529
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 938</u> 37 342	<u>45 157</u> 37 342	<u>47 693</u> 37 342	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 788</u> 36 211	<u>44 008</u> 36 211	<u>46 544</u> 36 211	<u>48 108</u> 37 750	<u>48 108</u> 37 750
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 163</u> 36 580	<u>44 383</u> 36 580	<u>46 919</u> 36 580	<u>48 499</u> 38 135	<u>48 499</u> 38 135
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 938</u> 37 342	<u>45 157</u> 37 342	<u>47 693</u> 37 342	<u>49 306</u> 38 930	<u>49 306</u> 38 930
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 337</u> 37 735	<u>45 557</u> 37 735	<u>48 093</u> 37 735	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 337</u> 37 735	<u>45 557</u> 37 735	<u>48 093</u> 37 735	<u>49 723</u> 39 340	<u>49 723</u> 39 340
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 745</u> 38 137	<u>45 965</u> 38 137	<u>48 501</u> 38 137	<u>50 148</u> 39 758	<u>50 148</u> 39 758
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 587</u> 38 966	<u>46 807</u> 38 966	<u>49 343</u> 38 966	<u>51 026</u> 40 622	<u>51 026</u> 40 622

					-	-	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 022</u> 39 394	<u>47 242</u> 39 394	<u>49 778</u> 39 394	<u>51 480</u> 41 069	<u>51 480</u> 41 069

212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>34 780</u> 25 113	<u>20 220</u> 18 077
212-101-0200	7473-2010 5	3				
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>36 056</u> 26 368	<u>20 650</u> 18 501
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>37 396</u> 27 687	<u>21 402</u> 19 241
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>38 167</u> 27 966	<u>21 819</u> 19 435

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>38 457</u> 28 252	<u>22 021</u> 19 634
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>38 753</u> 28 543	<u>22 226</u> 19 836
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>39 364</u> 29 144	<u>22 650</u> 20 254
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>39 679</u> 29 454	<u>22 869</u> 20 469
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>38 457</u> 28 252	<u>22 021</u> 19 634
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>38 753</u> 28 543	<u>22 226</u> 19 836
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>39 055</u> 28 840	<u>22 436</u> 20 043
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>39 679</u> 29 454	<u>22 869</u> 20 469
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>40 001</u> 29 771	<u>23 093</u> 20 689
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>38 753</u> 28 543	<u>22 226</u> 19 836
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>39 055</u> 28 840	<u>22 436</u> 20 043

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>39 364</u> 29 144	<u>22 650</u> 20 254
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>40 001</u> 29 771	<u>23 093</u> 20 689
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>40 329</u> 30 094	<u>23 321</u> 20 914
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>39 055</u> 28 840	<u>22 436</u> 20 043
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>39 364</u> 29 144	<u>22 650</u> 20 254
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>39 679</u> 29 454	<u>22 869</u> 20 469
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>40 329</u> 30 094	<u>23 321</u> 20 914
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>40 665</u> 30 425	<u>23 555</u> 21 144
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 623</u> 28 895	<u>21 720</u> 19 554
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>39 407</u> 29 187	<u>22 140</u> 19 751

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>39 710</u> 29 484	<u>22 345</u> 19 953
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>22 553</u> 20 158
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>22 985</u> 20 583
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>23 207</u> 20 802
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>39 710</u> 29 484	<u>22 345</u> 19 953
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>22 553</u> 20 158
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>22 767</u> 20 368
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>23 207</u> 20 802
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>41 320</u> 31 070	<u>23 434</u> 21 025
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>22 553</u> 20 158
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>22 767</u> 20 368

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>22 985</u> 20 583
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>41 320</u> 31 070	<u>23 434</u> 21 025
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>41 663</u> 31 407	<u>23 667</u> 21 254
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>22 767</u> 20 368
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>22 985</u> 20 583
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>23 207</u> 20 802
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>41 663</u> 31 407	<u>23 667</u> 21 254
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>42 014</u> 31 753	<u>23 904</u> 21 487
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 623</u> 28 895	<u>21 720</u> 19 554
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>39 407</u> 29 187	<u>22 140</u> 19 751

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>39 710</u> 29 484	<u>22 345</u> 19 953
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>22 553</u> 20 158
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>22 985</u> 20 583
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>23 207</u> 20 802
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>39 710</u> 29 484	<u>22 345</u> 19 953
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>22 553</u> 20 158
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>22 767</u> 20 368
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>23 207</u> 20 802
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>41 320</u> 31 070	<u>23 434</u> 21 025
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>40 019</u> 29 788	<u>22 553</u> 20 158
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>22 767</u> 20 368

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>22 985</u> 20 583
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>41 320</u> 31 070	<u>23 434</u> 21 025
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>41 663</u> 31 407	<u>23 667</u> 21 254
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>40 334</u> 30 099	<u>22 767</u> 20 368
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>40 656</u> 30 416	<u>22 985</u> 20 583
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>40 985</u> 30 739	<u>23 207</u> 20 802
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>41 663</u> 31 407	<u>23 667</u> 21 254
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>42 014</u> 31 753	<u>23 904</u> 21 487
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 698</u> 27 000	<u>23 489</u> 21 295
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 463</u> 27 273	<u>23 927</u> 21 510

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 746</u> 27 551	<u>24 150</u> 21 729
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 034</u> 27 835	<u>24 377</u> 21 953
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 630</u> 28 421	<u>24 847</u> 22 415
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 937</u> 28 724	<u>25 089</u> 22 654
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 746</u> 27 551	<u>24 150</u> 21 729
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 034</u> 27 835	<u>24 377</u> 21 953
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 329</u> 28 125	<u>24 609</u> 22 182
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 937</u> 28 724	<u>25 089</u> 22 654
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 251</u> 29 033	<u>25 336</u> 22 897
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 034</u> 27 835	<u>24 377</u> 21 953
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 329</u> 28 125	<u>24 609</u> 22 182

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 630</u> 28 421	<u>24 847</u> 22 415
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 251</u> 29 033	<u>25 336</u> 22 897
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 571</u> 29 348	<u>25 589</u> 23 146
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 329</u> 28 125	<u>24 609</u> 22 182
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 630</u> 28 421	<u>24 847</u> 22 415
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 937</u> 28 724	<u>25 089</u> 22 654
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 571</u> 29 348	<u>25 589</u> 23 146
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 899</u> 29 671	<u>25 848</u> 23 401
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 571</u> 29 348	<u>25 589</u> 23 146
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 899</u> 29 671	<u>25 848</u> 23 401
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 000	<u>26 112</u> 23 661

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 576</u> 30 337	<u>26 382</u> 23 927
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 285</u> 31 035	<u>26 941</u> 24 477
212-101-0700	7473-2010 20	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 617</u> 27 905	<u>25 892</u> 23 661
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>38 392</u> 28 187	<u>26 355</u> 23 900
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 684</u> 28 475	<u>26 603</u> 24 144
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 286</u> 29 068	<u>27 114</u> 24 647
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>39 597</u> 29 374	<u>27 377</u> 24 906
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>38 392</u> 28 187	<u>26 355</u> 23 900
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 684</u> 28 475	<u>26 603</u> 24 144
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>38 982</u> 28 768	<u>26 855</u> 24 392

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>39 597</u> 29 374	<u>27 377</u> 24 906
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>39 915</u> 29 686	<u>27 646</u> 25 171
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 684</u> 28 475	<u>26 603</u> 24 144
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>38 982</u> 28 768	<u>26 855</u> 24 392
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 286</u> 29 068	<u>27 114</u> 24 647
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>39 915</u> 29 686	<u>27 646</u> 25 171
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 239</u> 30 005	<u>27 921</u> 25 442
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>39 915</u> 29 686	<u>27 646</u> 25 171
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 239</u> 30 005	<u>27 921</u> 25 442
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>40 570</u> 30 332	<u>28 202</u> 25 718
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 909</u> 30 665	<u>28 489</u> 26 001

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>41 609</u> 31 354	<u>29 083</u> 26 585
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 331</u> 30 576	<u>28 750</u> 26 473
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>41 133</u> 30 885	<u>29 241</u> 26 741
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>29 518</u> 27 013
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>42 113</u> 31 850	<u>30 090</u> 27 576
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 454</u> 32 185	<u>30 385</u> 27 867
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>41 133</u> 30 885	<u>29 241</u> 26 741
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>29 518</u> 27 013
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 780</u> 31 522	<u>29 801</u> 27 292
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 454</u> 32 185	<u>30 385</u> 27 867

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 802</u> 32 528	<u>30 686</u> 28 163
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>29 518</u> 27 013
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 780</u> 31 522	<u>29 801</u> 27 292
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>42 113</u> 31 850	<u>30 090</u> 27 576
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 802</u> 32 528	<u>30 686</u> 28 163
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>43 157</u> 32 878	<u>30 994</u> 28 466
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 802</u> 32 528	<u>30 686</u> 28 163
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>43 157</u> 32 878	<u>30 994</u> 28 466
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 520</u> 33 235	<u>31 308</u> 28 775
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 891</u> 33 600	<u>31 630</u> 29 091
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 658</u> 34 355	<u>32 294</u> 29 745

212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 772</u> 31 994	<u>30 791</u> 28 482
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>42 588</u> 32 318	<u>31 303</u> 28 770
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400		
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400		
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400		
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400		
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400		
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400		
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400		
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400		
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400		
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400		
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				

212-101-1001		3	1	2400	<u>41 772</u> 31 994	<u>30 791</u> 28 482
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 588</u> 32 318	<u>31 303</u> 28 770
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>43 265</u> 32 984	<u>31 905</u> 29 363
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 614</u> 33 327	<u>32 216</u> 29 669
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 588</u> 32 318	<u>31 303</u> 28 770
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 923</u> 32 647	<u>31 601</u> 29 063
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 614</u> 33 327	<u>32 216</u> 29 669
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>43 971</u> 33 678	<u>32 534</u> 29 981
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>43 971</u> 33 678	<u>32 534</u> 29 981
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 335</u> 34 037	<u>32 858</u> 30 300
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>45 086</u> 34 776	<u>33 527</u> 30 959

212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 475</u> 35 159	<u>33 872</u> 31 299
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 804</u> 33 995	<u>34 147</u> 31 786
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>44 641</u> 34 338	<u>34 693</u> 32 107
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>45 360</u> 35 046	<u>35 366</u> 32 769
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>45 731</u> 35 411	<u>35 713</u> 33 110
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>44 641</u> 34 338	<u>34 693</u> 32 107
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>44 997</u> 34 688	<u>35 026</u> 32 434
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>45 731</u> 35 411	<u>35 713</u> 33 110
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>46 110</u> 35 784	<u>36 067</u> 33 459
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>46 110</u> 35 784	<u>36 067</u> 33 459

212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>46 497</u> 36 165	<u>36 428</u> 33 815
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>47 296</u> 36 951	<u>37 175</u> 34 550
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>47 708</u> 37 357	<u>37 561</u> 34 929
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>46 007</u> 36 163	<u>35 762</u> 33 375
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>46 866</u> 36 528	<u>36 324</u> 33 712
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>47 631</u> 37 281	<u>37 030</u> 34 407
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>48 026</u> 37 669	<u>37 395</u> 34 766
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>46 866</u> 36 528	<u>36 324</u> 33 712
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>47 245</u> 36 901	<u>36 674</u> 34 056
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>48 026</u> 37 669	<u>37 395</u> 34 766

212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>48 429</u> 38 066	<u>37 766</u> 35 132
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>48 429</u> 38 066	<u>37 766</u> 35 132
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>48 840</u> 38 471	<u>38 146</u> 35 505
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>49 690</u> 39 307	<u>38 930</u> 36 277
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>50 129</u> 39 739	<u>39 335</u> 36 676
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>48 731</u> 38 843	<u>37 458</u> 35 044
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>49 617</u> 39 236	<u>38 037</u> 35 398
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 439</u> 40 045	<u>38 778</u> 36 128
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>50 863</u> 40 462	<u>39 161</u> 36 504
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>49 617</u> 39 236	<u>38 037</u> 35 398

212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>50 024</u> 39 636	<u>38 404</u> 35 759
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>50 863</u> 40 462	<u>39 161</u> 36 504
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 296</u> 40 888	<u>39 551</u> 36 888
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>51 296</u> 40 888	<u>39 551</u> 36 888
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 737</u> 41 323	<u>39 950</u> 37 281
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 650</u> 42 221	<u>40 773</u> 38 091
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 122</u> 42 685	<u>41 198</u> 38 510
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>50 704</u> 40 786	<u>39 411</u> 36 967
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>51 610</u> 41 198	<u>40 010</u> 37 340
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>52 473</u> 42 047	<u>40 792</u> 38 110

212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>52 918</u> 42 485	<u>41 196</u> 38 507
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>51 610</u> 41 198	<u>40 010</u> 37 340
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>52 037</u> 41 618	<u>40 397</u> 37 721
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>52 918</u> 42 485	<u>41 196</u> 38 507
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>53 373</u> 42 932	<u>41 608</u> 38 912
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>53 373</u> 42 932	<u>41 608</u> 38 912
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>53 837</u> 43 389	<u>42 028</u> 39 326
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>54 795</u> 44 332	<u>42 897</u> 40 181
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>55 290</u> 44 819	<u>43 345</u> 40 623
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 036</u> 25 364	<u>20 413</u> 18 267

212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 324</u> 26 632	<u>20 848</u> 18 695
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 677</u> 27 964	<u>21 607</u> 19 443
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>38 452</u> 28 246	<u>22 026</u> 19 640
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 744</u> 28 534	<u>22 230</u> 19 840
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 043</u> 28 828	<u>22 438</u> 20 045
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>39 660</u> 29 435	<u>22 867</u> 20 467
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>39 978</u> 29 748	<u>23 088</u> 20 684
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 744</u> 28 534	<u>22 230</u> 19 840
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 043</u> 28 828	<u>22 438</u> 20 045

212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>39 348</u> 29 129	<u>22 650</u> 20 253
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>39 978</u> 29 748	<u>23 088</u> 20 684
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>40 303</u> 30 068	<u>23 314</u> 20 907
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 043</u> 28 828	<u>22 438</u> 20 045
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>39 348</u> 29 129	<u>22 650</u> 20 253
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>39 660</u> 29 435	<u>22 867</u> 20 467
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>40 303</u> 30 068	<u>23 314</u> 20 907
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>23 545</u> 21 134
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>39 348</u> 29 129	<u>22 650</u> 20 253
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>39 660</u> 29 435	<u>22 867</u> 20 467
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>39 978</u> 29 748	<u>23 088</u> 20 684

212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>23 545</u> 21 134
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>40 974</u> 30 729	<u>23 781</u> 21 366
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 917</u> 29 184	<u>21 928</u> 19 759
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>39 704</u> 29 479	<u>22 351</u> 19 959
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 009</u> 29 779	<u>22 558</u> 20 162
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>22 769</u> 20 370
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>23 204</u> 20 799
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>23 429</u> 21 020
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 009</u> 29 779	<u>22 558</u> 20 162
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>22 769</u> 20 370

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>22 984</u> 20 582
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>23 429</u> 21 020
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>41 636</u> 31 380	<u>23 659</u> 21 246
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>22 769</u> 20 370
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>22 984</u> 20 582
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>23 204</u> 20 799
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>41 636</u> 31 380	<u>23 659</u> 21 246
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 721	<u>23 893</u> 21 477
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>22 984</u> 20 582
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>23 204</u> 20 799
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>23 429</u> 21 020

212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 721	<u>23 893</u> 21 477
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>42 337</u> 32 070	<u>24 133</u> 21 713
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 917</u> 29 184	<u>21 928</u> 19 759
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>39 704</u> 29 479	<u>22 351</u> 19 959
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 009</u> 29 779	<u>22 558</u> 20 162
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>22 769</u> 20 370
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>23 204</u> 20 799
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>23 429</u> 21 020
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 009</u> 29 779	<u>22 558</u> 20 162
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>22 769</u> 20 370

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>22 984</u> 20 582
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>23 429</u> 21 020
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>41 636</u> 31 380	<u>23 659</u> 21 246
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>40 321</u> 30 086	<u>22 769</u> 20 370
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>22 984</u> 20 582
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>23 204</u> 20 799
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>41 636</u> 31 380	<u>23 659</u> 21 246
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 721	<u>23 893</u> 21 477
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>40 640</u> 30 400	<u>22 984</u> 20 582
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>40 965</u> 30 720	<u>23 204</u> 20 799
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>41 297</u> 31 047	<u>23 429</u> 21 020

212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>41 983</u> 31 721	<u>23 893</u> 21 477
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>42 337</u> 32 070	<u>24 133</u> 21 713
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 973</u> 27 270	<u>23 716</u> 21 518
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>37 740</u> 27 546	<u>24 156</u> 21 736
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 026</u> 27 827	<u>24 381</u> 21 958
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 317</u> 28 114	<u>24 611</u> 22 184
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>38 918</u> 28 706	<u>25 086</u> 22 651
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 229</u> 29 011	<u>25 331</u> 22 892
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 026</u> 27 827	<u>24 381</u> 21 958
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 317</u> 28 114	<u>24 611</u> 22 184

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 615</u> 28 407	<u>24 846</u> 22 415
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 229</u> 29 011	<u>25 331</u> 22 892
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 546</u> 29 323	<u>25 581</u> 23 138
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 317</u> 28 114	<u>24 611</u> 22 184
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 615</u> 28 407	<u>24 846</u> 22 415
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>38 918</u> 28 706	<u>25 086</u> 22 651
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 546</u> 29 323	<u>25 581</u> 23 138
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>39 870</u> 29 642	<u>25 836</u> 23 390
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 615</u> 28 407	<u>24 846</u> 22 415
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>38 918</u> 28 706	<u>25 086</u> 22 651
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 229</u> 29 011	<u>25 331</u> 22 892

212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>39 870</u> 29 642	<u>25 836</u> 23 390
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 200</u> 29 967	<u>26 098</u> 23 647
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>39 870</u> 29 642	<u>25 836</u> 23 390
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 200</u> 29 967	<u>26 098</u> 23 647
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 539</u> 30 300	<u>26 364</u> 23 909
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 885</u> 30 641	<u>26 637</u> 24 178
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 600</u> 31 345	<u>27 202</u> 24 734
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 901</u> 28 184	<u>26 145</u> 23 909
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>38 678</u> 28 469	<u>26 610</u> 24 151
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>38 973</u> 28 759	<u>26 860</u> 24 397

212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>39 582</u> 29 358	<u>27 377</u> 24 906
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>39 896</u> 29 667	<u>27 643</u> 25 168
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>38 678</u> 28 469	<u>26 610</u> 24 151
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>38 973</u> 28 759	<u>26 860</u> 24 397
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 274</u> 29 056	<u>27 116</u> 24 649
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>39 896</u> 29 667	<u>27 643</u> 25 168
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 216</u> 29 983	<u>27 915</u> 25 435
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>38 973</u> 28 759	<u>26 860</u> 24 397
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 274</u> 29 056	<u>27 116</u> 24 649
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>39 582</u> 29 358	<u>27 377</u> 24 906
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 216</u> 29 983	<u>27 915</u> 25 435

212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>40 544</u> 30 306	<u>28 193</u> 25 709
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 216</u> 29 983	<u>27 915</u> 25 435
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>40 544</u> 30 306	<u>28 193</u> 25 709
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>40 879</u> 30 635	<u>28 477</u> 25 988
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 221</u> 30 972	<u>28 767</u> 26 274
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>41 928</u> 31 668	<u>29 367</u> 26 864
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 642</u> 30 882	<u>29 033</u> 26 751
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 447</u> 31 194	<u>29 527</u> 27 022
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>29 807</u> 27 297
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 437</u> 32 169	<u>30 385</u> 27 866

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 781</u> 32 507	<u>30 683</u> 28 159
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 447</u> 31 194	<u>29 527</u> 27 022
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>29 807</u> 27 297
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>42 100</u> 31 837	<u>30 093</u> 27 579
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 781</u> 32 507	<u>30 683</u> 28 159
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>43 132</u> 32 853	<u>30 987</u> 28 459
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>29 807</u> 27 297
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>42 100</u> 31 837	<u>30 093</u> 27 579
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 437</u> 32 169	<u>30 385</u> 27 866
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>43 132</u> 32 853	<u>30 987</u> 28 459
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 491</u> 33 206	<u>31 298</u> 28 765

212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>43 132</u> 32 853	<u>30 987</u> 28 459
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 491</u> 33 206	<u>31 298</u> 28 765
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 858</u> 33 567	<u>31 615</u> 29 078
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>44 233</u> 33 936	<u>31 940</u> 29 397
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>45 008</u> 34 699	<u>32 611</u> 30 058
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>42 097</u> 32 314	<u>31 095</u> 28 781
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 917</u> 32 641	<u>31 610</u> 29 072
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 600</u> 33 314	<u>32 219</u> 29 672
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 953</u> 33 661	<u>32 533</u> 29 981
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 917</u> 32 641	<u>31 610</u> 29 072

212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 255</u> 32 974	<u>31 911</u> 29 369
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 953</u> 33 661	<u>32 533</u> 29 981
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 313</u> 34 015	<u>32 854</u> 30 296
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 313</u> 34 015	<u>32 854</u> 30 296
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 681</u> 34 377	<u>33 181</u> 30 619
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 440</u> 35 124	<u>33 857</u> 31 284
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 832</u> 35 510	<u>34 207</u> 31 628
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>42 097</u> 32 314	<u>31 095</u> 28 781
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>44 150</u> 34 335	<u>34 487</u> 32 119

212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 990</u> 34 681	<u>35 036</u> 32 444
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>45 716</u> 35 396	<u>35 715</u> 33 113
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>46 091</u> 35 765	<u>36 066</u> 33 458
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 990</u> 34 681	<u>35 036</u> 32 444
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>45 349</u> 35 035	<u>35 372</u> 32 775
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>46 091</u> 35 765	<u>36 066</u> 33 458
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>46 474</u> 36 142	<u>36 424</u> 33 810
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>46 474</u> 36 142	<u>36 424</u> 33 810
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>46 864</u> 36 526	<u>36 789</u> 34 170
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>47 671</u> 37 320	<u>37 544</u> 34 912
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>48 088</u> 37 730	<u>37 933</u> 35 296

212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>46 375</u> 36 524	<u>36 118</u> 33 725
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>47 237</u> 36 893	<u>36 684</u> 34 066
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 010</u> 37 654	<u>37 397</u> 34 768
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>48 408</u> 38 046	<u>37 765</u> 35 131
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>47 237</u> 36 893	<u>36 684</u> 34 066
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>47 620</u> 37 270	<u>37 037</u> 34 414
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>48 408</u> 38 046	<u>37 765</u> 35 131
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>48 815</u> 38 447	<u>38 141</u> 35 500
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>48 815</u> 38 447	<u>38 141</u> 35 500
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>49 231</u> 38 856	<u>38 525</u> 35 878

212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>50 089</u> 39 700	<u>39 317</u> 36 658
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>50 532</u> 40 137	<u>39 726</u> 37 061
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>49 125</u> 39 232	<u>37 831</u> 35 412
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>50 016</u> 39 628	<u>38 414</u> 35 769
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>50 846</u> 40 445	<u>39 164</u> 36 507
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>51 274</u> 40 866	<u>39 550</u> 36 887
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>50 016</u> 39 628	<u>38 414</u> 35 769
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>50 427</u> 40 032	<u>38 785</u> 36 134
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>51 274</u> 40 866	<u>39 550</u> 36 887
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>51 711</u> 41 297	<u>39 944</u> 37 275

212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>51 711</u> 41 297	<u>39 944</u> 37 275
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>52 157</u> 41 736	<u>40 347</u> 37 672
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>53 079</u> 42 643	<u>41 179</u> 38 491
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>53 555</u> 43 112	<u>41 609</u> 38 914
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>51 118</u> 41 193	<u>39 806</u> 37 356
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>52 029</u> 41 609	<u>40 409</u> 37 733
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>52 900</u> 42 467	<u>41 200</u> 38 511
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>53 350</u> 42 910	<u>41 607</u> 38 912
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>52 029</u> 41 609	<u>40 409</u> 37 733
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>52 460</u> 42 034	<u>40 801</u> 38 118

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>53 350</u> 42 910	<u>41 607</u> 38 912
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>53 809</u> 43 361	<u>42 023</u> 39 322
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>53 809</u> 43 361	<u>42 023</u> 39 322
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>54 278</u> 43 823	<u>42 448</u> 39 740
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>55 245</u> 44 775	<u>43 326</u> 40 604
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>55 745</u> 45 267	<u>43 780</u> 41 050

212-102.

							-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 457</u> 18 792	<u>27 130</u> 17 583	<u>33 487</u> 23 839	<u>27 130</u> 17 583	<u>31 308</u> 21 455
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 087</u> 19 411	<u>27 845</u> 18 286	<u>34 940</u> 25 270	<u>27 845</u> 18 286	<u>32 616</u> 22 743
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>22 867</u> 20 179	<u>28 588</u> 19 018	<u>36 480</u> 26 786	<u>28 588</u> 19 018	<u>34 003</u> 24 107
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 456</u> 20 759	<u>28 860</u> 19 286	<u>38 657</u> 28 929	<u>28 860</u> 19 286	<u>35 962</u> 26 036
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 456</u> 20 759	<u>28 860</u> 19 286	<u>38 657</u> 28 929	<u>28 860</u> 19 286	<u>35 962</u> 26 036
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 998</u> 22 277	<u>30 674</u> 21 071	<u>40 109</u> 30 357	<u>30 674</u> 21 071	<u>37 268</u> 27 321
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 858</u> 24 107	<u>33 033</u> 23 393	<u>43 374</u> 33 571	<u>33 033</u> 23 393	<u>40 207</u> 30 214
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 763</u> 25 982	<u>35 754</u> 26 071	<u>44 282</u> 34 464	<u>35 754</u> 26 071	<u>41 024</u> 31 018
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 260</u> 27 455	<u>37 841</u> 28 125	<u>44 644</u> 34 821	<u>37 841</u> 28 125	<u>41 350</u> 31 339
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 260</u> 27 455	<u>37 841</u> 28 125	<u>44 644</u> 34 821	<u>37 841</u> 28 125	<u>41 350</u> 31 339

							-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 571</u> 30 714	<u>41 651</u> 31 875	<u>45 007</u> 35 179	<u>41 651</u> 31 875	<u>41 677</u> 31 661
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 659</u> 18 989	<u>27 309</u> 17 759	<u>33 729</u> 24 078	<u>27 309</u> 17 759	<u>31 526</u> 21 670
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 295</u> 19 615	<u>28 031</u> 18 469	<u>35 197</u> 25 522	<u>28 031</u> 18 469	<u>32 847</u> 22 970
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 083</u> 20 391	<u>28 781</u> 19 208	<u>36 752</u> 27 054	<u>28 781</u> 19 208	<u>34 248</u> 24 348
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 978	<u>29 056</u> 19 479	<u>38 951</u> 29 218	<u>29 056</u> 19 479	<u>36 227</u> 26 296
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 679</u> 20 978	<u>29 056</u> 19 479	<u>38 951</u> 29 218	<u>29 056</u> 19 479	<u>36 227</u> 26 296
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 237</u> 22 511	<u>30 889</u> 21 282	<u>40 417</u> 30 661	<u>30 889</u> 21 282	<u>37 546</u> 27 595
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 116</u> 24 361	<u>33 271</u> 23 627	<u>43 716</u> 33 907	<u>33 271</u> 23 627	<u>40 514</u> 30 516
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 040</u> 26 255	<u>36 019</u> 26 332	<u>44 632</u> 34 809	<u>36 019</u> 26 332	<u>41 339</u> 31 328
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 552</u> 27 743	<u>38 127</u> 28 406	<u>44 998</u> 35 170	<u>38 127</u> 28 406	<u>41 669</u> 31 653

8.04-08-2024

							-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 552</u> 27 743	<u>38 127</u> 28 406	<u>44 998</u> 35 170	<u>38 127</u> 28 406	<u>41 669</u> 31 653
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 898</u> 31 036	<u>41 975</u> 32 194	<u>45 365</u> 35 530	<u>41 975</u> 32 194	<u>41 999</u> 31 977

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 462</u> 17 583	<u>24 721</u> 17 583	<u>27 130</u> 17 583	<u>31 308</u> 21 455	<u>33 487</u> 23 839
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>26 177</u> 18 286	<u>25 436</u> 18 286	<u>27 845</u> 18 286	<u>32 616</u> 22 743	<u>34 940</u> 25 270
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 920</u> 19 018	<u>26 179</u> 19 018	<u>28 588</u> 19 018	<u>34 003</u> 24 107	<u>36 480</u> 26 786
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 192</u> 19 286	<u>26 451</u> 19 286	<u>28 860</u> 19 286	<u>35 962</u> 26 036	<u>38 657</u> 28 929
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 192</u> 19 286	<u>26 451</u> 19 286	<u>28 860</u> 19 286	<u>35 962</u> 26 036	<u>38 657</u> 28 929

					-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 007</u> 21 071	<u>28 265</u> 21 071	<u>30 674</u> 21 071	<u>37 268</u> 27 321	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 365</u> 23 393	<u>30 624</u> 23 393	<u>33 033</u> 23 393	<u>40 207</u> 30 214	<u>43 374</u> 33 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 087</u> 26 071	<u>33 345</u> 26 071	<u>35 754</u> 26 071	<u>41 024</u> 31 018	<u>44 282</u> 34 464
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 173</u> 28 125	<u>35 432</u> 28 125	<u>37 841</u> 28 125	<u>41 350</u> 31 339	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 173</u> 28 125	<u>35 432</u> 28 125	<u>37 841</u> 28 125	<u>41 350</u> 31 339	<u>44 644</u> 34 821
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 983</u> 31 875	<u>39 242</u> 31 875	<u>41 651</u> 31 875	<u>41 677</u> 31 661	<u>45 007</u> 35 179
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 641</u> 17 759	<u>24 900</u> 17 759	<u>27 309</u> 17 759	<u>31 526</u> 21 670	<u>33 729</u> 24 078
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 363</u> 18 469	<u>25 622</u> 18 469	<u>28 031</u> 18 469	<u>32 847</u> 22 970	<u>35 197</u> 25 522
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 113</u> 19 208	<u>26 372</u> 19 208	<u>28 781</u> 19 208	<u>34 248</u> 24 348	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 388</u> 19 479	<u>26 647</u> 19 479	<u>29 056</u> 19 479	<u>36 227</u> 26 296	<u>38 951</u> 29 218

					-	-	-	-	-
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 388</u> 19 479	<u>26 647</u> 19 479	<u>29 056</u> 19 479	<u>36 227</u> 26 296	<u>38 951</u> 29 218
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 221</u> 21 282	<u>28 479</u> 21 282	<u>30 889</u> 21 282	<u>37 546</u> 27 595	<u>40 417</u> 30 661
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 603</u> 23 627	<u>30 862</u> 23 627	<u>33 271</u> 23 627	<u>40 514</u> 30 516	<u>43 716</u> 33 907
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 352</u> 26 332	<u>33 610</u> 26 332	<u>36 019</u> 26 332	<u>41 339</u> 31 328	<u>44 632</u> 34 809
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 459</u> 28 406	<u>35 718</u> 28 406	<u>38 127</u> 28 406	<u>41 669</u> 31 653	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 459</u> 28 406	<u>35 718</u> 28 406	<u>38 127</u> 28 406	<u>41 669</u> 31 653	<u>44 998</u> 35 170
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 307</u> 32 194	<u>39 566</u> 32 194	<u>41 975</u> 32 194	<u>41 999</u> 31 977	<u>45 365</u> 35 530

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 780</u> 25 113	<u>20 945</u> 18 792
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 056</u> 26 368	<u>21 575</u> 19 411
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>37 396</u> 27 687	<u>22 355</u> 20 179
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 623</u> 28 895	<u>22 944</u> 20 759
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 623</u> 28 895	<u>22 944</u> 20 759
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>36 698</u> 27 000	<u>24 486</u> 22 277
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>37 617</u> 27 905	<u>26 346</u> 24 107
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>40 331</u> 30 576	<u>28 251</u> 25 982
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>41 772</u> 31 994	<u>29 748</u> 27 455
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>41 772</u> 31 994	<u>29 748</u> 27 455

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>43 804</u> 33 995	<u>33 059</u> 30 714
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>35 036</u> 25 364	<u>21 146</u> 18 989
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>36 324</u> 26 632	<u>21 782</u> 19 615
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>37 677</u> 27 964	<u>22 570</u> 20 391
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 917</u> 29 184	<u>23 166</u> 20 978
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 917</u> 29 184	<u>23 166</u> 20 978
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>36 973</u> 27 270	<u>24 725</u> 22 511
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>37 901</u> 28 184	<u>26 604</u> 24 361
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>40 642</u> 30 882	<u>28 528</u> 26 255
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>42 097</u> 32 314	<u>30 040</u> 27 743

				,		
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>42 097</u> 32 314	<u>30 040</u> 27 743
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>44 150</u> 34 335	<u>33 386</u> 31 036

212-103.

				,	.	.	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,		
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

				,	.
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

				,	.
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

				,	.	.	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 298</u> 16 860	<u>25 671</u> 16 907	<u>29 855</u> 20 805	<u>25 671</u> 16 907	<u>26 518</u> 17 520
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 069</u> 17 619	<u>26 358</u> 17 583	<u>31 124</u> 22 054	<u>26 358</u> 17 583	<u>27 586</u> 18 571

							-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 875</u> 18 412	<u>27 073</u> 18 286	<u>32 847</u> 23 750	<u>27 073</u> 18 286	<u>29 037</u> 20 000
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 717</u> 19 241	<u>27 816</u> 19 018	<u>34 571</u> 25 446	<u>27 816</u> 19 018	<u>30 489</u> 21 429
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 598</u> 20 108	<u>28 589</u> 19 779	<u>35 433</u> 26 295	<u>28 589</u> 19 779	<u>31 214</u> 22 143
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 519</u> 21 015	<u>29 393</u> 20 570	<u>36 294</u> 27 143	<u>29 393</u> 20 570	<u>31 940</u> 22 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 482</u> 21 962	<u>30 229</u> 21 393	<u>37 949</u> 28 771	<u>30 229</u> 21 393	<u>33 334</u> 24 229
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 489</u> 22 954	<u>31 098</u> 22 248	<u>39 703</u> 30 498	<u>31 098</u> 22 248	<u>34 810</u> 25 682
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 542</u> 23 990	<u>32 002</u> 23 138	<u>41 562</u> 32 328	<u>32 002</u> 23 138	<u>36 376</u> 27 223
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 643</u> 25 074	<u>32 942</u> 24 064	<u>43 533</u> 34 267	<u>32 942</u> 24 064	<u>38 036</u> 28 857
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736			<u>13 444</u> 9 616	

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 142</u> 16 907	<u>23 463</u> 16 907	<u>25 671</u> 16 907	<u>26 518</u> 17 520	<u>29 855</u> 20 805
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 829</u> 17 583	<u>24 150</u> 17 583	<u>26 358</u> 17 583	<u>27 586</u> 18 571	<u>31 124</u> 22 054
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 544</u> 18 286	<u>24 864</u> 18 286	<u>27 073</u> 18 286	<u>29 037</u> 20 000	<u>32 847</u> 23 750
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 287</u> 19 018	<u>25 608</u> 19 018	<u>27 816</u> 19 018	<u>30 489</u> 21 429	<u>34 571</u> 25 446
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 060</u> 19 779	<u>26 380</u> 19 779	<u>28 589</u> 19 779	<u>31 214</u> 22 143	<u>35 433</u> 26 295
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 864</u> 20 570	<u>27 184</u> 20 570	<u>29 393</u> 20 570	<u>31 940</u> 22 857	<u>36 294</u> 27 143
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 700</u> 21 393	<u>28 020</u> 21 393	<u>30 229</u> 21 393	<u>33 334</u> 24 229	<u>37 949</u> 28 771
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 569</u> 22 248	<u>28 890</u> 22 248	<u>31 098</u> 22 248	<u>34 810</u> 25 682	<u>39 703</u> 30 498
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 473</u> 23 138	<u>29 794</u> 23 138	<u>32 002</u> 23 138	<u>36 376</u> 27 223	<u>41 562</u> 32 328
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 414</u> 24 064	<u>30 734</u> 24 064	<u>32 942</u> 24 064	<u>38 036</u> 28 857	<u>43 533</u> 34 267

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>30 976</u> 22 128	<u>18 829</u> 16 860
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 505</u> 23 633	<u>19 600</u> 17 619
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 907</u> 25 997	<u>20 405</u> 18 412
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 623</u> 27 687	<u>21 248</u> 19 241

212-401-0105	125	3	1	2200	<u>38 030</u> 29 071	<u>22 129</u> 20 108
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 983</u> 31 978	<u>23 050</u> 21 015
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>44 688</u> 35 624	<u>24 013</u> 21 962
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>46 497</u> 37 405	<u>25 020</u> 22 954
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>48 397</u> 39 275	<u>26 073</u> 23 990
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>52 387</u> 43 202	<u>27 174</u> 25 074
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0300	28013-98 -	3				
212-401-0303	50	3	1	2200		

212-402.

							-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98								

				,	.	.	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98								

				,	-	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.	.	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 653</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 653</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 653</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 653</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 470</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 470</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 470</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321

							-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 470</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 653</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 653</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>31 351</u> 30 158	<u>32 672</u> 30 158	<u>32 672</u> 30 158	<u>32 672</u> 30 158	<u>32 672</u> 30 158
212-501-0302	, II		1	1000	<u>31 336</u> 30 143	<u>32 657</u> 30 143	<u>32 657</u> 30 143	<u>32 657</u> 30 143	<u>32 657</u> 30 143
212-501-0304	, II		1	1000	<u>29 286</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 020</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 020</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911
212-501-0500	1225-2019								

8.04-08-2024

				,	.	.	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 199</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>27 199</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071

				,	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 608</u> 26 518	<u>28 446</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0102	, II		1	1000	<u>28 608</u> 26 518	<u>28 446</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 608</u> 26 518	<u>28 446</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518

				,	-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 608</u> 26 518	<u>28 446</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 425</u> 27 321	<u>29 262</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 425</u> 27 321	<u>29 262</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 425</u> 27 321	<u>29 262</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 425</u> 27 321	<u>29 262</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 608</u> 26 518	<u>28 446</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 608</u> 26 518	<u>28 446</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518	<u>28 974</u> 26 518
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>32 306</u> 30 158	<u>32 144</u> 30 158	<u>32 672</u> 30 158	<u>32 672</u> 30 158	<u>32 672</u> 30 158
212-501-0302	, II		1	1000	<u>32 292</u> 30 143	<u>32 129</u> 30 143	<u>32 657</u> 30 143	<u>32 657</u> 30 143	<u>32 657</u> 30 143

					-	-	-	-	-
212-501-0304	, II		1	1000	<u>30 241</u> 28 125	<u>30 079</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125	<u>30 607</u> 28 125
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 976</u> 24 911	<u>26 813</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 976</u> 24 911	<u>26 813</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911	<u>27 341</u> 24 911
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>28 154</u> 26 071	<u>27 992</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>28 154</u> 26 071	<u>27 992</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071	<u>28 520</u> 26 071

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>28 974</u> 26 518	<u>27 379</u> 26 518
212-501-0102	, II		1	1000	<u>28 974</u> 26 518	<u>27 379</u> 26 518
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 974</u> 26 518	<u>27 379</u> 26 518
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 974</u> 26 518	<u>27 379</u> 26 518
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 791</u> 27 321	<u>28 195</u> 27 321
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 791</u> 27 321	<u>28 195</u> 27 321
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 791</u> 27 321	<u>28 195</u> 27 321
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 791</u> 27 321	<u>28 195</u> 27 321

212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 974</u> 26 518	<u>27 379</u> 26 518
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 974</u> 26 518	<u>27 379</u> 26 518
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>32 672</u> 30 158	<u>31 077</u> 30 158
212-501-0302	, II		1	1000	<u>32 657</u> 30 143	<u>31 062</u> 30 143
212-501-0304	, II		1	1000	<u>30 607</u> 28 125	<u>29 012</u> 28 125
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 341</u> 24 911	<u>25 746</u> 24 911
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 341</u> 24 911	<u>25 746</u> 24 911
212-501-0500	1225-2019					

				,		
212-501-0501	I		1	1000	<u>28 520</u> 26 071	<u>26 925</u> 26 071
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	I		1	1000	<u>28 520</u> 26 071	<u>26 925</u> 26 071

212-502.

				,	.	.	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 470</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>27 321</u> 27 321
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 470</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321

							-	-	-
212-502-0103	, I		1	1000	<u>28 470</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-502-0104	, II		1	1000	<u>28 470</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>29 425</u> 27 321	<u>29 262</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-502-0102	, II		1	1000	<u>29 425</u> 27 321	<u>29 262</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-502-0103	, I		1	1000	<u>29 425</u> 27 321	<u>29 262</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321
212-502-0104	, II		1	1000	<u>29 425</u> 27 321	<u>29 262</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321	<u>29 791</u> 27 321

					,		
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>29 791</u> 27 321	<u>28 195</u> 27 321	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>29 791</u> 27 321	<u>28 195</u> 27 321	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>29 791</u> 27 321	<u>28 195</u> 27 321	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>29 791</u> 27 321	<u>28 195</u> 27 321	

212-503.

-

					,	.	.	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 384</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 127</u> 30 921	<u>33 448</u> 30 921	<u>33 448</u> 30 921	<u>33 448</u> 30 921	<u>33 448</u> 30 921	<u>33 448</u> 30 921
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 919</u> 29 732	<u>32 240</u> 29 732	<u>32 240</u> 29 732	<u>32 240</u> 29 732	<u>32 240</u> 29 732	<u>29 732</u> 29 732

					,	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 339</u> 32 158	<u>34 177</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158	<u>34 705</u> 32 158

				,	-	-	-	-	-
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 082</u> 30 921	<u>32 920</u> 30 921	<u>33 448</u> 30 921	<u>33 448</u> 30 921	<u>33 448</u> 30 921
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 874</u> 29 732	<u>31 712</u> 29 732	<u>32 240</u> 29 732	<u>32 240</u> 29 732	<u>32 240</u> 29 732

				,		
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 705</u> 32 158	<u>33 110</u> 32 158
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 448</u> 30 921	<u>31 853</u> 30 921
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 240</u> 29 732	<u>30 645</u> 29 732

212-6.
212-601. ,
-

					,	.	.	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-								
212-601-0101	- 1168-2006	-		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-									
212-601-0301	-		3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

					,	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006	-								
212-601-0101	- 1168-2006	-		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

8.04-08-2024

190

				,	-	-	-	-	-
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213.

213-1.

213-101.

				,	.	.	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>86 659</u> 79 866	<u>96 544</u> 79 866	<u>117 697</u> 93 124	<u>101 370</u> 79 866	<u>97 482</u> 91 261
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>86 659</u> 79 866	<u>96 544</u> 79 866	<u>117 697</u> 93 124	<u>101 370</u> 79 866	<u>97 482</u> 91 261
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>86 659</u> 79 866	<u>96 544</u> 79 866	<u>117 697</u> 93 124	<u>101 370</u> 79 866	<u>97 482</u> 91 261

8.04-08-2024

				,	.	.	-	-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							

				,	-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>91 880</u> 79 866	<u>90 951</u> 79 866	<u>98 655</u> 79 866	<u>107 214</u> 79 866	<u>113 535</u> 93 124
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>91 880</u> 79 866	<u>90 951</u> 79 866	<u>98 655</u> 79 866	<u>107 214</u> 79 866	<u>113 535</u> 93 124
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>91 880</u> 79 866	<u>90 951</u> 79 866	<u>98 655</u> 79 866	<u>107 214</u> 79 866	<u>113 535</u> 93 124
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							

				,		
213-101-0100	530-2012	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>117 310</u> 93 124	<u>85 731</u> 79 866
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>117 310</u> 93 124	<u>85 731</u> 79 866
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>117 310</u> 93 124	<u>85 731</u> 79 866
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .				

213-102.

							-	-	-
213-102-0200	379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>79 088</u> 72 580	<u>88 841</u> 72 580	<u>109 674</u> 85 625	<u>93 603</u> 72 580	<u>90 198</u> 84 242
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>79 088</u> 72 580	<u>88 841</u> 72 580	<u>109 674</u> 85 625	<u>93 603</u> 72 580	<u>90 198</u> 84 242
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>79 088</u> 72 580	<u>88 841</u> 72 580	<u>109 674</u> 85 625	<u>93 603</u> 72 580	<u>90 198</u> 84 242
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>79 088</u> 72 580	<u>88 841</u> 72 580	<u>109 674</u> 85 625	<u>93 603</u> 72 580	<u>90 198</u> 84 242
213-102-0300	379-2015	1000 .							
213-102-0305	125	1000 .	1	3700	<u>114 789</u> 109 178				
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>113 111</u> 105 571	<u>122 865</u> 105 571	<u>143 698</u> 118 616	<u>127 627</u> 105 571	<u>124 222</u> 117 233
213-102-0307	175	1000 .	1	3700	<u>113 111</u> 105 571	<u>122 865</u> 105 571	<u>143 698</u> 118 616	<u>127 627</u> 105 571	<u>124 222</u> 117 233
213-102-0308	200	1000 .	1	3700	<u>113 111</u> 105 571	<u>122 865</u> 105 571	<u>143 698</u> 118 616	<u>127 627</u> 105 571	<u>124 222</u> 117 233

					-	-	-	-	-
213-102-0200	379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>84 239</u> 72 580	<u>83 323</u> 72 580	<u>90 924</u> 72 580	<u>99 369</u> 72 580	<u>105 568</u> 85 625
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>84 239</u> 72 580	<u>83 323</u> 72 580	<u>90 924</u> 72 580	<u>99 369</u> 72 580	<u>105 568</u> 85 625
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>84 239</u> 72 580	<u>83 323</u> 72 580	<u>90 924</u> 72 580	<u>99 369</u> 72 580	<u>105 568</u> 85 625
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>84 239</u> 72 580	<u>83 323</u> 72 580	<u>90 924</u> 72 580	<u>99 369</u> 72 580	<u>105 568</u> 85 625
213-102-0300	379-2015	1000 .							
213-102-0305	125	1000 .	1	3700	<u>123 052</u> 109 619	<u>121 369</u> 109 178			
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>118 263</u> 105 571	<u>117 347</u> 105 571	<u>124 948</u> 105 571	<u>133 392</u> 105 571	<u>139 592</u> 118 616
213-102-0307	175	1000 .	1	3700	<u>118 263</u> 105 571	<u>117 347</u> 105 571	<u>124 948</u> 105 571	<u>133 392</u> 105 571	<u>139 592</u> 118 616
213-102-0308	200	1000 .	1	3700	<u>118 263</u> 105 571	<u>117 347</u> 105 571	<u>124 948</u> 105 571	<u>133 392</u> 105 571	<u>139 592</u> 118 616

213-102-0200	379-2015	1000 .				
213-102-0201	100	1000 .	1	3700	<u>109 292</u> 85 625	<u>78 172</u> 72 580
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>109 292</u> 85 625	<u>78 172</u> 72 580
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>109 292</u> 85 625	<u>78 172</u> 72 580
213-102-0204	175	1000 .	1	3700	<u>109 292</u> 85 625	<u>78 172</u> 72 580
213-102-0300	379-2015	1000 .				
213-102-0305	125	1000 .	1	3700		
213-102-0306	150	1000 .	1	3700	<u>143 316</u> 118 616	<u>112 196</u> 105 571
213-102-0307	175	1000 .	1	3700	<u>143 316</u> 118 616	<u>112 196</u> 105 571
213-102-0308	200	1000 .	1	3700	<u>143 316</u> 118 616	<u>112 196</u> 105 571

213-104. , , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

					,	.	.	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 816</u> 27 679	<u>32 742</u> 27 679	<u>39 148</u> 31 744	<u>34 170</u> 27 679	<u>31 803</u> 29 872	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>29 671</u> 27 679	<u>32 265</u> 27 679	<u>38 873</u> 32 183	<u>33 532</u> 27 679	<u>32 142</u> 30 311	

					,	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 361</u> 27 679	<u>31 086</u> 27 679	<u>33 367</u> 27 679	<u>35 900</u> 27 679	<u>37 917</u> 31 744	

					-	-	-	-	-
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>31 041</u> 27 679	<u>30 798</u> 27 679	<u>32 819</u> 27 679	<u>35 065</u> 27 679	<u>37 781</u> 32 183

213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>39 034</u> 31 744	<u>29 541</u> 27 679
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>38 772</u> 32 183	<u>29 428</u> 27 679

213-302.

					,	.	.	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>507</u> 371	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446

					,	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>590</u> 446	<u>479</u> 371	<u>521</u> 446	<u>569</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446

213-304.

				,	.	.	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>348</u> 313	<u>407</u> 313	<u>467</u> 313	<u>436</u> 313	<u>467</u> 313
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>258</u> 241	<u>324</u> 250	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241

				,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>379</u> 313	<u>374</u> 313	<u>420</u> 313	<u>471</u> 313	<u>467</u> 313
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>314</u> 241	<u>310</u> 250	<u>279</u> 241	<u>303</u> 241	<u>314</u> 241

213-305.

					,	
213-305-0100	945-92	.				
213-305-0105	188 , 50 390 190	.	1	12		<u>1 587</u> 506

213-306.

					,	.	.	-	-	-
213-306-0100	958-93	2								
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 481</u> 2 410	<u>2 170</u> 2 074	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	

8.04-08-2024

202

				,	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 158</u> 2 074	<u>2 499</u> 2 410	<u>2 519</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410

213-307.

				,	.	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>91 223</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734

					,		
213-307-0100	13015-2012	3					
213-307-0101		3	1	2400	<u>95 902</u> 86 734	<u>101 321</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734

213-309.

					,		.
213-309-0200	19222-84	3					
213-309-0201	1,5	3	1	610		<u>26 218</u> 25 000	

22.

221.

221-1.

221-101.

							-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	$\frac{14\,484}{12\,558}$	$\frac{15\,451}{12\,558}$	$\frac{15\,550}{12\,558}$	$\frac{15\,809}{12\,558}$	$\frac{15\,161}{12\,558}$
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{9\,273}{8\,905}$	$\frac{9\,873}{8\,905}$	$\frac{11\,419}{8\,905}$	$\frac{10\,166}{8\,905}$	$\frac{9\,982}{9\,662}$
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{8\,714}{8\,357}$	$\frac{9\,307}{8\,357}$	$\frac{10\,832}{8\,357}$	$\frac{9\,596}{8\,357}$	$\frac{9\,418}{9\,107}$
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	$\frac{9\,299}{8\,936}$	$\frac{9\,889}{8\,936}$	$\frac{11\,408}{8\,936}$	$\frac{10\,177}{8\,936}$	$\frac{10\,000}{9\,684}$

				,	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{15\,062}{12\,558}$	$\frac{14\,316}{12\,558}$	$\frac{13\,681}{12\,558}$	$\frac{14\,408}{12\,558}$	$\frac{16\,471}{12\,558}$
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{9\,590}{8\,905}$	$\frac{9\,533}{8\,905}$	$\frac{10\,001}{8\,905}$	$\frac{10\,521}{8\,905}$	$\frac{11\,218}{10\,035}$
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{9\,027}{8\,357}$	$\frac{8\,971}{8\,357}$	$\frac{9\,433}{8\,357}$	$\frac{9\,946}{8\,357}$	$\frac{10\,640}{9\,477}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{9\,611}{8\,936}$	$\frac{9\,555}{8\,936}$	$\frac{10\,015}{8\,936}$	$\frac{10\,526}{8\,936}$	$\frac{11\,217}{10\,052}$

				,		
221-101-0100	19804-2012					
221-101-0104	19804-2012 350		1	311		
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>11 453</u> 10 035	<u>9 216</u> 8 905
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>10 871</u> 9 477	<u>8 659</u> 8 357
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	<u>11 448</u> 10 052	<u>9 244</u> 8 936

221-102.

					,	.	.	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>35 862</u> 32 708	<u>42 220</u> 32 708	<u>58 597</u> 32 708	<u>45 324</u> 32 708	<u>43 236</u> 40 585	

					,	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>39 220</u> 32 708	<u>38 623</u> 32 708	<u>43 578</u> 32 708	<u>49 083</u> 32 708	<u>56 257</u> 44 470	

				,		
221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>58 747</u> 44 470	<u>35 265</u> 32 708

221-103.

				,	.	.	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 081</u> 90 679	<u>113 925</u> 90 679	<u>114 728</u> 90 679	<u>116 828</u> 90 679	<u>111 578</u> 90 679
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>153 318</u> 137 032	<u>161 137</u> 137 032	<u>161 949</u> 137 044	<u>164 031</u> 137 032	<u>158 797</u> 137 032

				,	-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>110 775</u> 90 679	<u>104 717</u> 90 679	<u>99 570</u> 90 679	<u>105 463</u> 90 679	<u>122 201</u> 90 679
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>157 997</u> 137 032	<u>151 958</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	<u>169 387</u> 137 032

221-104.

				,	.	.	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0102	956-932,5' / 2	3	1	2504	<u>73 704</u> 70 050	<u>80 181</u> 70 050	<u>96 865</u> 70 050	<u>83 343</u> 70 050	<u>81 404</u> 78 260
221-104-0103	956-933,5' / 2	3	1	2504	<u>76 711</u> 73 022	<u>83 188</u> 73 022	<u>99 872</u> 73 022	<u>86 351</u> 73 022	<u>84 406</u> 81 227
221-104-0104	956-934,5' / 2	3	1	2504	<u>81 595</u> 77 848	<u>88 072</u> 77 848	<u>104 756</u> 77 848	<u>91 234</u> 77 848	<u>89 292</u> 86 054

				,	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								

					-	-	-	-	-	
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504	<u>77 125</u> 70 050	<u>76 516</u> 70 050	<u>81 564</u> 70 050	<u>87 172</u> 70 050	<u>94 762</u> 82 310
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>80 132</u> 73 022	<u>79 524</u> 73 022	<u>84 572</u> 73 022	<u>90 180</u> 73 022	<u>97 761</u> 85 274
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>85 016</u> 77 848	<u>84 407</u> 77 848	<u>89 455</u> 77 848	<u>95 063</u> 77 848	<u>102 648</u> 90 103

221-104-0100	956-93					
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504	$\frac{97\,299}{82\,310}$ $\frac{73\,095}{70\,050}$
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	$\frac{100\,298}{85\,274}$ $\frac{76\,103}{73\,022}$

221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>105 185</u> 90 103	<u>80 986</u> 77 848

222. ,
 222-1. , ,
 222-101.

							-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>122 181</u> 117 983	<u>128 588</u> 117 983	<u>145 092</u> 117 983	<u>131 717</u> 117 983	<u>129 872</u> 126 177
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>111 147</u> 106 458	<u>124 936</u> 106 458	<u>146 326</u> 118 141	<u>130 791</u> 106 458	<u>118 387</u> 114 203

							-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>113 360</u> 108 646	<u>127 150</u> 108 646	<u>148 540</u> 120 329	<u>133 005</u> 108 646	<u>120 600</u> 116 391
222-101-0203	12504-2015 7	3	1	2510	<u>122 245</u> 117 356	<u>136 314</u> 117 356	<u>158 139</u> 129 277	<u>142 289</u> 117 356	<u>129 632</u> 125 259
222-101-0204	12504-2015 8-9	3	1	2560	<u>144 583</u> 139 361	<u>158 933</u> 139 361	<u>181 192</u> 151 519	<u>165 026</u> 139 361	<u>152 117</u> 147 421
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>100 994</u> 97 961	<u>108 505</u> 97 961	<u>120 157</u> 104 324	<u>111 695</u> 97 961	<u>104 938</u> 102 179
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 730</u> 99 676	<u>110 241</u> 99 676	<u>121 892</u> 106 039	<u>113 430</u> 99 676	<u>106 673</u> 103 894

				,	.	.	-	-	-
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>129 154</u> 125 800	<u>136 609</u> 125 800	<u>148 173</u> 132 116	<u>139 774</u> 125 800	<u>133 068</u> 129 987
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>130 324</u> 126 176	<u>140 975</u> 126 176	<u>157 496</u> 135 199	<u>145 497</u> 126 176	<u>135 916</u> 132 158
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>110 871</u> 106 187	<u>124 661</u> 106 187	<u>146 051</u> 117 869	<u>130 516</u> 106 187	<u>118 112</u> 113 931
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>113 867</u> 109 147	<u>127 657</u> 109 147	<u>149 047</u> 120 830	<u>133 512</u> 109 147	<u>121 107</u> 116 892
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>114 310</u> 109 557	<u>128 211</u> 109 557	<u>149 776</u> 121 335	<u>134 114</u> 109 557	<u>121 609</u> 117 364

				,	.	.	-	-	-
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>135 279</u> 130 099	<u>149 909</u> 130 099	<u>172 604</u> 142 494	<u>156 121</u> 130 099	<u>142 960</u> 138 316
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>105 157</u> 102 061	<u>112 724</u> 102 061	<u>124 463</u> 108 472	<u>115 938</u> 102 061	<u>109 130</u> 106 311
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>101 977</u> 98 932	<u>109 488</u> 98 932	<u>121 140</u> 105 296	<u>112 678</u> 98 932	<u>105 921</u> 103 151
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>113 300</u> 110 121	<u>120 811</u> 110 121	<u>132 463</u> 116 485	<u>124 001</u> 110 121	<u>117 244</u> 114 339

				,	.	.	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>135 156</u> 131 484	<u>143 620</u> 131 484	<u>156 750</u> 138 655	<u>147 214</u> 131 484	<u>139 600</u> 136 238
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 318</u> 98 737	<u>117 052</u> 98 737	<u>138 355</u> 110 372	<u>122 883</u> 98 737	<u>110 529</u> 106 450
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>103 485</u> 98 860	<u>117 386</u> 98 860	<u>138 950</u> 110 638	<u>123 289</u> 98 860	<u>110 783</u> 106 667
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>122 410</u> 117 396	<u>136 984</u> 117 396	<u>159 592</u> 129 744	<u>143 173</u> 117 396	<u>130 062</u> 125 582
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>97 972</u> 94 838	<u>106 044</u> 94 838	<u>118 565</u> 101 676	<u>109 472</u> 94 838	<u>102 210</u> 99 371

				,	.	.	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>103 683</u> 100 398	<u>112 091</u> 100 398	<u>125 134</u> 107 522	<u>115 661</u> 100 398	<u>108 098</u> 105 121
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>118 987</u> 115 315	<u>128 236</u> 115 315	<u>142 583</u> 123 151	<u>132 163</u> 115 315	<u>123 843</u> 120 510
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>131 357</u> 127 717	<u>139 878</u> 127 717	<u>153 094</u> 134 936	<u>143 496</u> 127 717	<u>135 831</u> 132 503
222-101-0500	12504-2015	3							

				,	.	.	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>166 167</u> 160 676	<u>180 573</u> 160 676	<u>202 920</u> 172 881	<u>186 690</u> 160 676	<u>173 731</u> 168 767

				,	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>125 565</u> 117 983	<u>124 963</u> 117 983	<u>129 957</u> 117 983	<u>135 504</u> 117 983	<u>143 122</u> 130 219
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>118 760</u> 106 458	<u>117 684</u> 106 458	<u>127 498</u> 106 458	<u>134 746</u> 115 308	<u>140 785</u> 118 141
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 973</u> 108 646	<u>119 898</u> 108 646	<u>129 711</u> 108 646	<u>136 959</u> 117 495	<u>142 998</u> 120 329
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>130 012</u> 117 356	<u>128 915</u> 117 356	<u>138 928</u> 117 356	<u>146 323</u> 126 386	<u>152 485</u> 129 277

					-	-	-	-	-
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>152 505</u> 139 361	<u>151 386</u> 139 361	<u>161 599</u> 139 361	<u>169 141</u> 148 570	<u>175 425</u> 151 519
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>105 141</u> 97 961	<u>104 555</u> 97 961	<u>109 901</u> 97 961	<u>113 849</u> 102 781	<u>117 138</u> 104 324
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>106 876</u> 99 676	<u>106 291</u> 99 676	<u>111 636</u> 99 676	<u>115 584</u> 104 496	<u>118 874</u> 106 039
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>133 269</u> 125 800	<u>132 688</u> 125 800	<u>137 994</u> 125 800	<u>141 912</u> 130 584	<u>145 177</u> 132 116

					-	-	-	-	-
222-101-0208	8-9 31310-2015	3	1	1900	<u>136 204</u> 126 176	<u>135 374</u> 126 176	<u>142 953</u> 126 176	<u>148 551</u> 133 011	<u>153 216</u> 135 199
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>118 484</u> 106 187	<u>117 409</u> 106 187	<u>127 223</u> 106 187	<u>134 470</u> 115 036	<u>140 509</u> 117 869
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>121 480</u> 109 147	<u>120 405</u> 109 147	<u>130 219</u> 109 147	<u>137 466</u> 117 996	<u>143 505</u> 120 830
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>121 985</u> 109 557	<u>120 901</u> 109 557	<u>130 794</u> 109 557	<u>138 101</u> 118 478	<u>144 189</u> 121 335
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>143 356</u> 130 099	<u>142 215</u> 130 099	<u>152 627</u> 130 099	<u>160 317</u> 139 488	<u>166 724</u> 142 494

				,	-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>109 335</u> 102 061	<u>108 745</u> 102 061	<u>114 130</u> 102 061	<u>118 108</u> 106 917	<u>121 422</u> 108 472
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>106 124</u> 98 932	<u>105 538</u> 98 932	<u>110 884</u> 98 932	<u>114 832</u> 103 752	<u>118 121</u> 105 296
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>117 447</u> 110 121	<u>116 861</u> 110 121	<u>122 207</u> 110 121	<u>126 155</u> 114 941	<u>129 444</u> 116 485

					-	-	-	-	-
222-101-0308	8-9 31310-2015	3	1	1510	<u>139 829</u> 131 484	<u>139 168</u> 131 484	<u>145 192</u> 131 484	<u>149 641</u> 136 916	<u>153 348</u> 138 655
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 900</u> 98 737	<u>109 829</u> 98 737	<u>119 603</u> 98 737	<u>126 821</u> 107 550	<u>132 836</u> 110 372
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>111 159</u> 98 860	<u>110 075</u> 98 860	<u>119 969</u> 98 860	<u>127 275</u> 107 781	<u>133 363</u> 110 638
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>130 456</u> 117 396	<u>129 319</u> 117 396	<u>139 691</u> 117 396	<u>147 352</u> 126 749	<u>153 734</u> 129 744
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>102 429</u> 94 838	<u>101 799</u> 94 838	<u>107 544</u> 94 838	<u>111 786</u> 100 018	<u>115 321</u> 101 676

				,	-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>108 325</u> 100 398	<u>107 669</u> 100 398	<u>113 653</u> 100 398	<u>118 073</u> 105 794	<u>121 755</u> 107 522
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>124 093</u> 115 315	<u>123 371</u> 115 315	<u>129 954</u> 115 315	<u>134 815</u> 121 251	<u>138 866</u> 123 151
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>136 061</u> 127 717	<u>135 397</u> 127 717	<u>141 460</u> 127 717	<u>145 939</u> 133 185	<u>149 670</u> 134 936
222-101-0500	12504-2015	3							

				,	-	-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>174 120</u> 160 676	<u>172 997</u> 160 676	<u>183 249</u> 160 676	<u>190 821</u> 169 921	<u>197 130</u> 172 881

				,		
222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>145 632</u> 130 219	<u>121 579</u> 117 983
222-101-0200		3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460		
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460		
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510		

				,		
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560		
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340		
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340		
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330		

				,		
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900		
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460		
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460		
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480		
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610		

				,		
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350		
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340		
222-101-0307	31310-20157	3	1	1340		

				,		
222-101-0308	31310-20158-9	3	1	1510		
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450		
222-101-0402	12504-20157	3	1	2480		
222-101-0403	12504-20158-9	3	1	2600		
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440		

				,		
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500		
222-101-0406	31310-20157	3	1	1650		
222-101-0407	31310-20158-9	3	1	1520		
222-101-0500	12504-2015	3				

				,		
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570		

222-102.

				,	.	.	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>125 853</u> 121 586	<u>132 320</u> 121 586	<u>148 978</u> 121 586	<u>135 478</u> 121 586	<u>133 527</u> 129 769
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>127 948</u> 123 721	<u>134 262</u> 123 721	<u>150 526</u> 123 721	<u>137 345</u> 123 721	<u>135 698</u> 131 966
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>130 426</u> 126 104	<u>136 893</u> 126 104	<u>153 551</u> 126 104	<u>140 050</u> 126 104	<u>138 094</u> 134 281

							-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>130 375</u> 126 058	<u>136 834</u> 126 058	<u>153 472</u> 126 058	<u>139 988</u> 126 058	<u>138 048</u> 134 239
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>139 479</u> 135 046	<u>145 956</u> 135 046	<u>162 640</u> 135 046	<u>149 119</u> 135 046	<u>147 154</u> 143 230
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>156 309</u> 151 680	<u>162 779</u> 151 680	<u>179 443</u> 151 680	<u>165 937</u> 151 680	<u>164 000</u> 159 879
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>146 754</u> 142 234	<u>153 234</u> 142 234	<u>169 925</u> 142 234	<u>156 398</u> 142 234	<u>154 454</u> 150 443
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>175 532</u> 170 695	<u>181 955</u> 170 695	<u>198 499</u> 170 695	<u>185 091</u> 170 695	<u>183 219</u> 178 886
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>125 260</u> 121 006	<u>131 714</u> 121 006	<u>148 338</u> 121 006	<u>134 865</u> 121 006	<u>132 903</u> 129 157
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>129 329</u> 125 017	<u>135 807</u> 125 017	<u>152 491</u> 125 017	<u>138 969</u> 125 017	<u>137 037</u> 133 234
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>127 670</u> 123 377	<u>134 147</u> 123 377	<u>150 831</u> 123 377	<u>137 309</u> 123 377	<u>135 354</u> 131 571

							-	-	-
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>96 812</u> 92 886	<u>103 287</u> 92 886	<u>119 964</u> 92 886	<u>106 448</u> 92 886	<u>104 497</u> 101 080
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>157 396</u> 152 754	<u>163 865</u> 152 754	<u>180 530</u> 152 754	<u>167 024</u> 152 754	<u>165 088</u> 160 954
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>106 556</u> 102 518	<u>113 020</u> 102 518	<u>129 670</u> 102 518	<u>116 176</u> 102 518	<u>114 241</u> 110 712
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>160 627</u> 155 949	<u>167 088</u> 155 949	<u>183 733</u> 155 949	<u>170 243</u> 155 949	<u>168 002</u> 163 837
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>136 598</u> 132 189	<u>143 098</u> 132 189	<u>159 842</u> 132 189	<u>146 272</u> 132 189	<u>144 324</u> 140 426
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>44 157</u> 41 042	<u>50 784</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>53 970</u> 41 042	<u>62 662</u> 41 042

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>129 269</u> 121 586	<u>128 662</u> 121 586	<u>133 702</u> 121 586	<u>139 300</u> 121 586	<u>146 857</u> 133 805
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>131 283</u> 123 721	<u>130 690</u> 123 721	<u>135 611</u> 123 721	<u>141 078</u> 123 721	<u>148 841</u> 136 033
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>133 841</u> 126 104	<u>133 234</u> 126 104	<u>138 274</u> 126 104	<u>143 873</u> 126 104	<u>151 421</u> 138 315
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>133 787</u> 126 058	<u>133 180</u> 126 058	<u>138 214</u> 126 058	<u>143 806</u> 126 058	<u>151 366</u> 138 275
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>142 900</u> 135 046	<u>142 292</u> 135 046	<u>147 340</u> 135 046	<u>152 948</u> 135 046	<u>160 499</u> 147 268
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>159 726</u> 151 680	<u>159 119</u> 151 680	<u>164 161</u> 151 680	<u>169 762</u> 151 680	<u>177 342</u> 163 924
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>150 177</u> 142 234	<u>149 568</u> 142 234	<u>154 618</u> 142 234	<u>160 228</u> 142 234	<u>167 816</u> 154 493

					-	-	-	-	-
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>178 924</u> 170 695	<u>178 321</u> 170 695	<u>183 327</u> 170 695	<u>188 888</u> 170 695	<u>196 490</u> 182 927
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>128 669</u> 121 006	<u>128 063</u> 121 006	<u>133 093</u> 121 006	<u>138 681</u> 121 006	<u>146 199</u> 133 178
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>132 750</u> 125 017	<u>132 142</u> 125 017	<u>137 190</u> 125 017	<u>142 798</u> 125 017	<u>150 399</u> 137 287
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>131 091</u> 123 377	<u>130 483</u> 123 377	<u>135 531</u> 123 377	<u>141 138</u> 123 377	<u>148 705</u> 135 613
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>100 232</u> 92 886	<u>99 624</u> 92 886	<u>104 670</u> 92 886	<u>110 275</u> 92 886	<u>117 844</u> 105 123
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>160 813</u> 152 754	<u>160 206</u> 152 754	<u>165 247</u> 152 754	<u>170 849</u> 152 754	<u>178 430</u> 165 000
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>109 970</u> 102 518	<u>109 363</u> 102 518	<u>114 400</u> 102 518	<u>119 997</u> 102 518	<u>127 573</u> 114 755
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>164 040</u> 155 949	<u>163 433</u> 155 949	<u>168 469</u> 155 949	<u>174 063</u> 155 949	<u>181 177</u> 167 728
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>140 031</u> 132 189	<u>139 421</u> 132 189	<u>144 487</u> 132 189	<u>150 115</u> 132 189	<u>157 729</u> 144 490
222-102-0300	948-84	3							

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>47 715</u> 41 042	<u>47 073</u> 41 042	<u>52 059</u> 41 042	<u>57 768</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042

				,		
222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>149 389</u> 133 805	<u>125 246</u> 121 586
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>151 314</u> 136 033	<u>127 355</u> 123 721
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>153 954</u> 138 315	<u>129 819</u> 126 104
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>153 896</u> 138 275	<u>129 769</u> 126 058

222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>163 036</u> 147 268	<u>138 871</u> 135 046
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>179 875</u> 163 924	<u>155 702</u> 151 680
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>170 353</u> 154 493	<u>146 146</u> 142 234
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>199 006</u> 182 927	<u>174 929</u> 170 695
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>148 726</u> 133 178	<u>124 654</u> 121 006
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>152 935</u> 137 287	<u>128 721</u> 125 017
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>151 241</u> 135 613	<u>127 062</u> 123 377
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>120 379</u> 105 123	<u>96 204</u> 92 886
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>180 964</u> 165 000	<u>156 789</u> 152 754

8.04-08-2024

				,		
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>130 104</u> 114 755	<u>105 949</u> 102 518
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>183 708</u> 167 728	<u>160 020</u> 155 949
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>160 274</u> 144 490	<u>135 988</u> 132 189
222-102-0300	948-84	3				
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499		

8.04-08-2024

238

222-2.
222-202.

,

				,	.	.	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>227 919</u> 222 408	<u>234 464</u> 222 408	<u>251 321</u> 222 408	<u>237 659</u> 222 408	<u>235 641</u> 230 646

				,	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>231 376</u> 222 408	<u>230 761</u> 222 408	<u>235 862</u> 222 408	<u>241 528</u> 222 408	<u>249 109</u> 234 710

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>251 672</u> 234 710	<u>227 305</u> 222 408

222-203.

							-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 020</u> 5 893	<u>6 149</u> 5 893	<u>6 482</u> 5 893	<u>6 212</u> 5 893	<u>6 173</u> 6 057
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 189</u> 7 054	<u>7 305</u> 7 054	<u>7 605</u> 7 054	<u>7 362</u> 7 054	<u>7 327</u> 7 201
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 298</u> 8 125	<u>8 473</u> 8 125	<u>8 923</u> 8 125	<u>8 558</u> 8 125	<u>8 506</u> 8 346
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 498</u> 9 286	<u>9 731</u> 9 286	<u>10 331</u> 9 286	<u>9 845</u> 9 286	<u>9 775</u> 9 581

							-	-	-
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{10\,542}{10\,268}$	$\frac{10\,888}{10\,268}$	$\frac{11\,781}{10\,268}$	$\frac{11\,057}{10\,268}$	$\frac{10\,954}{10\,707}$
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	$\frac{145\,372}{140\,854}$	$\frac{151\,968}{140\,854}$	$\frac{169\,146}{152\,917}$	$\frac{155\,176}{140\,854}$	$\frac{152\,873}{148\,850}$
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{10\,834}{10\,369}$	$\frac{11\,618}{10\,369}$	$\frac{13\,637}{10\,369}$	$\frac{12\,001}{10\,369}$	$\frac{11\,768}{11\,365}$
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{10\,710}{10\,234}$	$\frac{11\,522}{10\,234}$	$\frac{13\,614}{10\,234}$	$\frac{11\,919}{10\,234}$	$\frac{11\,668}{11\,257}$

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 088</u> 5 893	<u>6 076</u> 5 893	<u>6 177</u> 5 893	<u>6 289</u> 5 893	<u>6 440</u> 6 138
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 250</u> 7 054	<u>7 239</u> 7 054	<u>7 330</u> 7 054	<u>7 431</u> 7 054	<u>7 567</u> 7 274
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 391</u> 8 125	<u>8 374</u> 8 125	<u>8 510</u> 8 125	<u>8 661</u> 8 125	<u>8 866</u> 8 455
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 621</u> 9 286	<u>9 599</u> 9 286	<u>9 781</u> 9 286	<u>9 982</u> 9 286	<u>10 255</u> 9 726
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 725</u> 10 268	<u>10 692</u> 10 268	<u>10 962</u> 10 268	<u>11 262</u> 10 268	<u>11 668</u> 10 924
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>148 868</u> 140 854	<u>148 251</u> 140 854	<u>153 371</u> 140 854	<u>161 682</u> 149 991	<u>166 381</u> 152 917
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>11 248</u> 10 369	<u>11 174</u> 10 369	<u>11 785</u> 10 369	<u>12 464</u> 10 369	<u>13 380</u> 11 851
222-203-0400	9561-2016	2							

				,	-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 139</u> 10 234	<u>11 063</u> 10 234	<u>11 696</u> 10 234	<u>12 399</u> 10 234	<u>13 340</u> 11 761

				,		
222-203-0100	13015-2012	.				
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 491</u> 6 138	<u>6 008</u> 5 893
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 613</u> 7 274	<u>7 178</u> 7 054
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 934</u> 8 455	<u>8 282</u> 8 125
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>10 346</u> 9 726	<u>9 476</u> 9 286
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>11 804</u> 10 924	<u>10 509</u> 10 268

				,		
222-203-0200	12767-94	3				
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540		
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{13\ 687}{11\ 851}$	$\frac{10\ 761}{10\ 369}$
222-203-0400	9561-2016	2				
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{13\ 658}{11\ 761}$	$\frac{10\ 634}{10\ 234}$

222-3.
222-301.

, , , ,

					,	.	.	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 945</u> 5 773	<u>6 180</u> 5 773	<u>6 786</u> 5 773	<u>6 295</u> 5 773	<u>6 266</u> 6 113	
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 402</u> 18 679	<u>20 550</u> 18 679	<u>23 509</u> 18 679	<u>21 111</u> 18 679	<u>20 841</u> 20 207	
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 458</u> 11 983	<u>13 221</u> 11 983	<u>15 187</u> 11 983	<u>13 594</u> 11 983	<u>13 472</u> 13 056	

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 069</u> 5 773	<u>6 047</u> 5 773	<u>6 230</u> 5 773	<u>6 434</u> 5 773	<u>6 772</u> 6 280
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 008</u> 18 679	<u>19 901</u> 18 679	<u>20 796</u> 18 679	<u>21 790</u> 18 679	<u>23 246</u> 20 961
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>12 861</u> 11 983	<u>12 790</u> 11 983	<u>13 384</u> 11 983	<u>14 045</u> 11 983	<u>15 099</u> 13 585

				,		
222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 864</u> 6 280	<u>5 922</u> 5 773

8.04-08-2024

246

222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>23 695</u> 20 961	<u>19 294</u> 18 679
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>15 397</u> 13 585	<u>12 387</u> 11 983

222-302. ,

							-	-	-
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>52 029</u> 50 357	<u>54 486</u> 50 357	<u>60 816</u> 50 357	<u>55 686</u> 50 357	<u>54 949</u> 53 471
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>62 610</u> 60 536	<u>65 714</u> 60 536	<u>73 710</u> 60 536	<u>67 230</u> 60 536	<u>66 299</u> 64 469

8.04-08-2024

							-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>70 431</u> 68 125	<u>73 858</u> 68 125	<u>82 687</u> 68 125	<u>75 532</u> 68 125	<u>74 504</u> 72 468
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>170 692</u> 165 830	<u>177 392</u> 165 830	<u>194 841</u> 178 082	<u>180 650</u> 165 830	<u>178 311</u> 173 952

					-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>53 326</u> 50 357	<u>53 096</u> 50 357	<u>55 011</u> 50 357	<u>57 138</u> 50 357	<u>60 017</u> 55 007
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>64 250</u> 60 536	<u>63 958</u> 60 536	<u>66 377</u> 60 536	<u>69 065</u> 60 536	<u>72 700</u> 66 409
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>72 241</u> 68 125	<u>71 919</u> 68 125	<u>74 590</u> 68 125	<u>77 558</u> 68 125	<u>81 572</u> 74 610
222-302-0200	961-93	3							

				,	-	-	-	-	-
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>174 243</u> 165 830	<u>173 616</u> 165 830	<u>178 817</u> 165 830	<u>187 259</u> 175 111	<u>192 031</u> 178 082

				,		
222-302-0100	961-93	.				
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>60 979</u> 55 007	<u>51 798</u> 50 357
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>73 916</u> 66 409	<u>62 319</u> 60 536
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>82 914</u> 74 610	<u>70 109</u> 68 125
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580		

225.

225-1.

225-101.

							-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 284</u> 7 054	<u>7 621</u> 7 054	<u>8 487</u> 7 054	<u>7 785</u> 7 054	<u>7 684</u> 7 480
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 078</u> 6 660	<u>8 917</u> 6 660		<u>9 204</u> 6 660	<u>8 684</u> 6 660
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 903</u> 11 624	<u>15 084</u> 11 624	<u>15 205</u> 11 624	<u>15 521</u> 11 624	<u>14 731</u> 11 624
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 704</u> 7 390	<u>8 221</u> 7 390	<u>9 554</u> 7 390	<u>8 474</u> 7 390	<u>8 319</u> 8 046
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 792</u> 13 185	<u>14 827</u> 13 185	<u>17 492</u> 13 185	<u>15 332</u> 13 185	<u>15 022</u> 14 496
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 167</u> 18 274	<u>20 719</u> 18 274	<u>24 717</u> 18 274	<u>21 477</u> 18 274	<u>21 012</u> 20 240
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 437</u> 18 474	<u>21 144</u> 18 474	<u>25 542</u> 18 474	<u>21 978</u> 18 474	<u>21 466</u> 20 637
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>30 460</u> 28 989	<u>33 047</u> 28 989	<u>39 710</u> 28 989	<u>34 310</u> 28 989	<u>33 534</u> 32 267

							-	-	-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>32 269</u> 30 798	<u>34 804</u> 30 798	<u>41 334</u> 30 798	<u>36 042</u> 30 798	<u>35 282</u> 34 011
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>46 707</u> 44 510	<u>50 535</u> 44 510	<u>60 396</u> 44 510	<u>52 404</u> 44 510	<u>51 257</u> 49 361
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>10 751</u> 10 268	<u>11 578</u> 10 268	<u>13 710</u> 10 268	<u>11 982</u> 10 268	<u>11 734</u> 11 317
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>25 192</u> 16 760	<u>30 474</u> 16 760		<u>32 286</u> 16 760	<u>29 009</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 068</u> 7 917	<u>8 197</u> 7 917	<u>8 530</u> 7 917	<u>8 260</u> 7 917	<u>8 222</u> 8 081
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 002</u> 23 217	<u>25 166</u> 23 217	<u>28 164</u> 23 217	<u>25 734</u> 23 217	<u>25 385</u> 24 692
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 961</u> 43 373	<u>47 418</u> 43 373	<u>53 748</u> 43 373	<u>48 618</u> 43 373	<u>47 881</u> 46 487
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>76 360</u> 73 812	<u>80 188</u> 73 812	<u>90 050</u> 73 812	<u>82 058</u> 73 812	<u>80 910</u> 78 663
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 155</u> 14 698	<u>15 802</u> 14 698	<u>17 468</u> 14 698	<u>16 118</u> 14 698	<u>15 924</u> 15 518
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 816</u> 16 339	<u>17 463</u> 16 339	<u>19 129</u> 16 339	<u>17 779</u> 16 339	<u>17 585</u> 17 159

							-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 395</u> 30 268	<u>33 154</u> 30 268	<u>37 685</u> 30 268	<u>34 013</u> 30 268	<u>33 485</u> 32 497
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 771</u> 35 580	<u>38 530</u> 35 580	<u>43 061</u> 35 580	<u>39 389</u> 35 580	<u>38 862</u> 37 809
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>48 968</u> 47 799	<u>50 339</u> 47 799	<u>53 870</u> 47 799	<u>51 008</u> 47 799	<u>50 597</u> 49 536
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>58 535</u> 56 310	<u>62 105</u> 56 310	<u>71 300</u> 56 310	<u>63 848</u> 56 310	<u>62 778</u> 60 833
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>68 505</u> 66 161	<u>72 074</u> 66 161	<u>81 269</u> 66 161	<u>73 817</u> 66 161	<u>72 747</u> 70 684
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>78 653</u> 76 388	<u>81 757</u> 76 388	<u>89 753</u> 76 388	<u>83 273</u> 76 388	<u>82 342</u> 80 322
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>82 218</u> 79 911	<u>85 322</u> 79 911	<u>93 317</u> 79 911	<u>86 837</u> 79 911	<u>85 907</u> 83 844

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 462</u> 7 054	<u>7 430</u> 7 054	<u>7 692</u> 7 054	<u>7 983</u> 7 054	<u>8 377</u> 7 690
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 605</u> 6 660	<u>7 992</u> 6 660	<u>7 533</u> 6 660	<u>8 078</u> 6 660	<u>9 737</u> 6 660
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 610</u> 11 624	<u>13 697</u> 11 624	<u>12 922</u> 11 624	<u>13 810</u> 11 624	<u>16 331</u> 11 624
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 977</u> 7 390	<u>7 928</u> 7 390	<u>8 332</u> 7 390	<u>8 780</u> 7 390	<u>9 385</u> 8 369
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>14 339</u> 13 185	<u>14 241</u> 13 185	<u>15 048</u> 13 185	<u>15 944</u> 13 185	<u>17 155</u> 15 142
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 987</u> 18 274	<u>19 841</u> 18 274	<u>21 051</u> 18 274	<u>22 394</u> 18 274	<u>24 212</u> 21 211
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>20 339</u> 18 474	<u>20 178</u> 18 474	<u>21 509</u> 18 474	<u>22 987</u> 18 474	<u>24 986</u> 21 704
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 826</u> 28 989	<u>31 583</u> 28 989	<u>33 599</u> 28 989	<u>35 839</u> 28 989	<u>38 868</u> 33 883
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>33 608</u> 30 798	<u>33 370</u> 30 798	<u>35 345</u> 30 798	<u>37 540</u> 30 798	<u>40 509</u> 35 595
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>48 729</u> 44 510	<u>48 369</u> 44 510	<u>51 353</u> 44 510	<u>54 668</u> 44 510	<u>59 151</u> 51 754

					-	-	-	-	-
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>11 188</u> 10 268	<u>11 110</u> 10 268	<u>11 755</u> 10 268	<u>12 472</u> 10 268	<u>13 441</u> 11 834
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>28 507</u> 16 760	<u>24 645</u> 16 760	<u>21 754</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760	<u>35 640</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 136</u> 7 917	<u>8 124</u> 7 917	<u>8 225</u> 7 917	<u>8 337</u> 7 917	<u>8 488</u> 8 161
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 616</u> 23 217	<u>24 507</u> 23 217	<u>25 414</u> 23 217	<u>26 422</u> 23 217	<u>27 785</u> 25 420
225-101-0602	15	.	1	950	<u>46 259</u> 43 373	<u>46 028</u> 43 373	<u>47 943</u> 43 373	<u>50 071</u> 43 373	<u>52 949</u> 48 023
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>78 382</u> 73 812	<u>78 023</u> 73 812	<u>81 006</u> 73 812	<u>84 321</u> 73 812	<u>88 804</u> 81 056
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 497</u> 14 698	<u>15 436</u> 14 698	<u>15 940</u> 14 698	<u>16 500</u> 14 698	<u>17 258</u> 15 922
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 158</u> 16 339	<u>17 097</u> 16 339	<u>17 601</u> 16 339	<u>18 161</u> 16 339	<u>18 918</u> 17 563
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 324</u> 30 268	<u>32 159</u> 30 268	<u>33 530</u> 30 268	<u>35 053</u> 30 268	<u>37 113</u> 33 596
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>37 700</u> 35 580	<u>37 535</u> 35 580	<u>38 906</u> 35 580	<u>40 429</u> 35 580	<u>42 489</u> 38 909

					-	-	-	-	-
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>49 692</u> 47 799	<u>49 563</u> 47 799	<u>50 632</u> 47 799	<u>51 819</u> 47 799	<u>53 424</u> 50 393
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>60 421</u> 56 310	<u>60 086</u> 56 310	<u>62 868</u> 56 310	<u>65 958</u> 56 310	<u>70 139</u> 63 064
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>70 390</u> 66 161	<u>70 055</u> 66 161	<u>72 837</u> 66 161	<u>75 928</u> 66 161	<u>80 108</u> 72 915
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>80 292</u> 76 388	<u>80 001</u> 76 388	<u>82 420</u> 76 388	<u>85 108</u> 76 388	<u>88 743</u> 82 262
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>83 857</u> 79 911	<u>83 566</u> 79 911	<u>85 985</u> 79 911	<u>88 672</u> 79 911	<u>92 308</u> 85 784

225-101-0100	8020-2016	.				
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 509</u> 7 690	<u>7 253</u> 7 054
225-101-0102	7-6	.	1	250		

225-101-0103	7-9	.	1	380		
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 588</u> 8 369	<u>7 655</u> 7 390
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 561</u> 15 142	<u>13 695</u> 13 185
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>24 820</u> 21 211	<u>19 021</u> 18 274
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 655</u> 21 704	<u>19 277</u> 18 474
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>39 881</u> 33 883	<u>30 217</u> 28 989
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>41 502</u> 35 595	<u>32 031</u> 30 798
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>60 651</u> 51 754	<u>46 347</u> 44 510
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>13 765</u> 11 834	<u>10 673</u> 10 268
225-101-0115	20-3	.	1	1575		
225-101-0200	8020-2016	.				
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 539</u> 8 161	<u>8 056</u> 7 917

225-101-0600	8020-2016	.				
225-101-0601	10	.	1	450	<u>28 241</u> 25 420	<u>23 892</u> 23 217
225-101-0602	15	.	1	950	<u>53 911</u> 48 023	<u>44 730</u> 43 373
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>90 304</u> 81 056	<u>76 001</u> 73 812
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 511</u> 15 922	<u>15 095</u> 14 698
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>19 172</u> 17 563	<u>16 755</u> 16 339
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>37 801</u> 33 596	<u>31 230</u> 30 268
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>43 178</u> 38 909	<u>36 606</u> 35 580
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>53 961</u> 50 393	<u>48 839</u> 47 799
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>71 537</u> 63 064	<u>58 200</u> 56 310
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>81 506</u> 72 915	<u>68 170</u> 66 161
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>89 959</u> 82 262	<u>78 362</u> 76 388

8.04-08-2024

225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>93 523</u> 85 784	<u>81 926</u> 79 911

225-104.

							-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>38 963</u> 37 946	<u>40 257</u> 37 946	<u>43 588</u> 37 946	<u>40 888</u> 37 946	<u>40 501</u> 39 585
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 525</u> 74 286	<u>79 629</u> 74 286	<u>87 625</u> 74 286	<u>81 145</u> 74 286	<u>80 214</u> 78 219
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>136 876</u> 132 589	<u>143 084</u> 132 589	<u>159 076</u> 132 589	<u>146 115</u> 132 589	<u>144 254</u> 140 456

							-	-	-
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>347 819</u> 337 589	<u>362 045</u> 337 589	<u>398 692</u> 337 589	<u>368 992</u> 337 589	<u>364 726</u> 355 617
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>223 228</u> 216 696	<u>232 282</u> 216 696	<u>255 602</u> 216 696	<u>236 702</u> 216 696	<u>233 988</u> 228 168
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>275 653</u> 267 500	<u>287 034</u> 267 500	<u>316 351</u> 267 500	<u>292 591</u> 267 500	<u>289 179</u> 281 922
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>546 130</u> 529 554	<u>569 669</u> 529 554	<u>630 303</u> 529 554	<u>581 162</u> 529 554	<u>574 105</u> 559 380
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>263 906</u> 255 893	<u>275 288</u> 255 893	<u>304 605</u> 255 893	<u>280 845</u> 255 893	<u>277 432</u> 270 315
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>325 500</u> 315 536	<u>339 727</u> 315 536	<u>376 374</u> 315 536	<u>346 673</u> 315 536	<u>342 408</u> 333 563

					-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>39 647</u> 37 946	<u>39 525</u> 37 946	<u>40 533</u> 37 946	<u>41 653</u> 37 946	<u>43 168</u> 40 394
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>78 165</u> 74 286	<u>77 873</u> 74 286	<u>80 292</u> 74 286	<u>82 980</u> 74 286	<u>86 615</u> 80 159
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>140 155</u> 132 589	<u>139 572</u> 132 589	<u>144 410</u> 132 589	<u>149 785</u> 132 589	<u>157 056</u> 144 336
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>355 333</u> 337 589	<u>353 997</u> 337 589	<u>365 084</u> 337 589	<u>377 402</u> 337 589	<u>394 065</u> 364 510
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>228 010</u> 216 696	<u>227 160</u> 216 696	<u>234 216</u> 216 696	<u>242 054</u> 216 696	<u>252 658</u> 233 828

8.04-08-2024

260

				,	-	-	-	-	-
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>281 664</u> 267 500	<u>280 595</u> 267 500	<u>289 465</u> 267 500	<u>299 319</u> 267 500	<u>312 649</u> 289 036
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>558 563</u> 529 554	<u>556 353</u> 529 554	<u>574 697</u> 529 554	<u>595 077</u> 529 554	<u>622 646</u> 574 095
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>269 917</u> 255 893	<u>268 849</u> 255 893	<u>277 719</u> 255 893	<u>287 573</u> 255 893	<u>300 903</u> 277 429
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>333 015</u> 315 536	<u>331 679</u> 315 536	<u>342 766</u> 315 536	<u>355 084</u> 315 536	<u>371 746</u> 342 456

				,		
225-104-0100	30 24547-2016	.				

225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>43 674</u> 40 394	<u>38 842</u> 37 946
225-104-0200	30 24547-2016	.				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>87 831</u> 80 159	<u>76 234</u> 74 286
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>159 488</u> 144 336	<u>136 293</u> 132 589
225-104-0300	30 24547-2016	.				
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>399 636</u> 364 510	<u>346 483</u> 337 589
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>256 203</u> 233 828	<u>222 378</u> 216 696
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>317 107</u> 289 036	<u>274 584</u> 267 500
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>631 865</u> 574 095	<u>543 920</u> 529 554

225-104-0600	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>305 360</u> 277 429	<u>262 838</u> 255 893
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>377 318</u> 342 456	<u>324 165</u> 315 536

225-108.

							-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>141 607</u> 137 151	<u>148 079</u> 137 151	<u>164 750</u> 137 151	<u>151 239</u> 137 151	<u>149 292</u> 145 345

8.04-08-2024

					,	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>145 026</u> 137 151	<u>144 418</u> 137 151	<u>149 462</u> 137 151	<u>155 065</u> 137 151	<u>162 635</u> 149 388	

					,		
225-108-0100	13015-2012	3					
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>165 170</u> 149 388	<u>141 000</u> 137 151	

225-109.

							-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>127 592</u> 123 304	<u>134 058</u> 123 304	<u>150 716</u> 123 304	<u>137 216</u> 123 304	<u>135 277</u> 131 498
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>197 721</u> 190 714	<u>208 585</u> 190 714	<u>236 569</u> 190 714	<u>213 889</u> 190 714	<u>210 632</u> 204 481
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>188 236</u> 181 786	<u>198 065</u> 181 786	<u>223 385</u> 181 786	<u>202 864</u> 181 786	<u>199 917</u> 194 241
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>336 111</u> 324 911	<u>352 925</u> 324 911	<u>396 234</u> 324 911	<u>361 134</u> 324 911	<u>356 093</u> 346 216
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>146 632</u> 141 786	<u>153 875</u> 141 786	<u>172 532</u> 141 786	<u>157 411</u> 141 786	<u>155 240</u> 150 963
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>123 296</u> 118 393	<u>131 315</u> 118 393	<u>151 970</u> 118 393	<u>135 230</u> 118 393	<u>132 826</u> 128 554
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>140 603</u> 136 161	<u>147 070</u> 136 161	<u>163 727</u> 136 161	<u>150 227</u> 136 161	<u>148 288</u> 144 355

							-	-	-
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>195 056</u> 188 304	<u>205 403</u> 188 304	<u>232 055</u> 188 304	<u>210 455</u> 188 304	<u>207 353</u> 201 414

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>131 007</u> 123 304	<u>130 400</u> 123 304	<u>135 440</u> 123 304	<u>141 038</u> 123 304	<u>148 612</u> 135 540
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>203 459</u> 190 714	<u>202 439</u> 190 714	<u>210 906</u> 190 714	<u>220 312</u> 190 714	<u>233 036</u> 211 272
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>193 427</u> 181 786	<u>192 504</u> 181 786	<u>200 165</u> 181 786	<u>208 675</u> 181 786	<u>220 187</u> 200 385
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>344 992</u> 324 911	<u>343 413</u> 324 911	<u>356 516</u> 324 911	<u>371 073</u> 324 911	<u>390 765</u> 356 726
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>150 458</u> 141 786	<u>149 778</u> 141 786	<u>155 422</u> 141 786	<u>161 693</u> 141 786	<u>170 176</u> 155 491

					-	-	-	-	-
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>127 531</u> 118 393	<u>126 778</u> 118 393	<u>133 027</u> 118 393	<u>139 970</u> 118 393	<u>149 362</u> 133 566
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>144 018</u> 136 161	<u>143 411</u> 136 161	<u>148 451</u> 136 161	<u>154 050</u> 136 161	<u>161 624</u> 148 397
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>200 521</u> 188 304	<u>199 550</u> 188 304	<u>207 613</u> 188 304	<u>216 572</u> 188 304	<u>228 690</u> 207 882

225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>151 145</u> 135 540	<u>126 984</u> 123 304
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>237 291</u> 211 272	<u>196 701</u> 190 714

225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>224 037</u> 200 385	<u>187 313</u> 181 786
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>397 350</u> 356 726	<u>334 533</u> 324 911
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>173 012</u> 155 491	<u>145 952</u> 141 786
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>152 502</u> 133 566	<u>122 543</u> 118 393
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>164 156</u> 148 397	<u>139 996</u> 136 161
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>232 742</u> 207 882	<u>194 085</u> 188 304

225-110.

					,	.	.	-	-	-
225-110-0600	-	13015-2012	3							
225-110-0601	-	1' 13015-2012	3	1	2478	<u>125 731</u> 121 489	<u>132 140</u> 121 489	<u>148 651</u> 121 489	<u>135 270</u> 121 489	<u>133 311</u> 129 574
225-110-0602	-	2' 13015-2012	3	1	2475	<u>142 119</u> 137 686	<u>148 521</u> 137 686	<u>165 012</u> 137 686	<u>151 646</u> 137 686	<u>149 728</u> 145 799
225-110-0603	-	3' 13015-2012	3	1	2524	<u>156 908</u> 152 245	<u>163 436</u> 152 245	<u>180 254</u> 152 245	<u>166 624</u> 152 245	<u>164 665</u> 160 517

					-	-	-	-	-	
				,						
225-110-0600	-	13015-2012	3							
225-110-0601	-	13015-2012	3	1	2478	<u>129 116</u> 121 489	<u>128 514</u> 121 489	<u>133 510</u> 121 489	<u>139 059</u> 121 489	<u>146 510</u> 133 563
225-110-0602	-	13015-2012	3	1	2475	<u>145 500</u> 137 686	<u>144 899</u> 137 686	<u>149 888</u> 137 686	<u>155 431</u> 137 686	<u>162 930</u> 149 801

					-	-	-	-	-
225-110-0603	- 3 , 13015-2012	3	1	2524	<u>160 356</u> 152 245	<u>159 743</u> 152 245	<u>164 831</u> 152 245	<u>170 484</u> 152 245	<u>178 128</u> 164 597

225-110-0600	- 13015-2012	3				
225-110-0601	- 1 , 13015-2012	3	1	2478	<u>149 021</u> 133 563	<u>125 129</u> 121 489
225-110-0602	- 2 , 13015-2012	3	1	2475	<u>165 437</u> 149 801	<u>141 517</u> 137 686
225-110-0603	- 3 , 13015-2012	3	1	2524	<u>180 685</u> 164 597	<u>156 295</u> 152 245

225-2.
225-201.

					,	.	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>32 297</u> 30 804	<u>34 883</u> 30 804	<u>41 546</u> 30 804	<u>36 146</u> 30 804	<u>35 371</u> 34 081	
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>63 459</u> 60 625	<u>68 309</u> 60 625	<u>80 802</u> 60 625	<u>70 677</u> 60 625	<u>69 223</u> 66 771	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>121 454</u> 116 875	<u>128 769</u> 116 875	<u>147 612</u> 116 875	<u>132 341</u> 116 875	<u>130 148</u> 126 144	
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>175 223</u> 168 661	<u>185 673</u> 168 661	<u>212 592</u> 168 661	<u>190 775</u> 168 661	<u>187 642</u> 181 903	
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>433 385</u> 421 786	<u>448 439</u> 421 786	<u>487 218</u> 421 786	<u>455 790</u> 421 786	<u>451 276</u> 440 862	

					-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>33 663</u> 30 804	<u>33 420</u> 30 804	<u>35 436</u> 30 804	<u>37 675</u> 30 804	<u>40 705</u> 35 698
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>66 020</u> 60 625	<u>65 565</u> 60 625	<u>69 345</u> 60 625	<u>73 544</u> 60 625	<u>79 224</u> 69 802
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>125 318</u> 116 875	<u>124 631</u> 116 875	<u>130 332</u> 116 875	<u>136 665</u> 116 875	<u>145 233</u> 130 717
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>180 742</u> 168 661	<u>179 761</u> 168 661	<u>187 905</u> 168 661	<u>196 953</u> 168 661	<u>209 193</u> 188 435
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>441 336</u> 421 786	<u>439 923</u> 421 786	<u>451 655</u> 421 786	<u>464 689</u> 421 786	<u>482 321</u> 450 273

225-201-0100	13015-2012	.				

				,		
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>41 718</u> 35 698	<u>32 054</u> 30 804
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 124</u> 69 802	<u>63 003</u> 60 625
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>148 098</u> 130 717	<u>120 767</u> 116 875
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>213 285</u> 188 435	<u>174 242</u> 168 661
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>488 217</u> 450 273	<u>431 971</u> 421 786

225-202.

							-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0102	2	.	1	550	<u>27 454</u> 26 518	<u>28 877</u> 26 518	<u>32 541</u> 26 518	<u>29 571</u> 26 518	<u>29 145</u> 28 321
225-202-0103	3	.	1	900	<u>40 497</u> 39 018	<u>42 825</u> 39 018	<u>48 822</u> 39 018	<u>43 962</u> 39 018	<u>43 264</u> 41 968
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>63 794</u> 61 339	<u>67 752</u> 61 339	<u>77 946</u> 61 339	<u>69 684</u> 61 339	<u>68 497</u> 66 354
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>109 747</u> 105 893	<u>115 697</u> 105 893	<u>131 021</u> 105 893	<u>118 601</u> 105 893	<u>116 818</u> 113 432
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	13015-2012 5 / 2	3	1	2476	<u>151 006</u> 146 467	<u>157 410</u> 146 467	<u>173 908</u> 146 467	<u>160 538</u> 146 467	<u>158 762</u> 154 726
225-202-1104	13015-2012 8 / 2	3	1	2475	<u>123 365</u> 119 155	<u>129 767</u> 119 155	<u>146 258</u> 119 155	<u>132 893</u> 119 155	<u>130 892</u> 127 187
225-202-1105	13015-2012 11 / 2	3	1	2469	<u>107 362</u> 103 348	<u>113 748</u> 103 348	<u>130 199</u> 103 348	<u>116 867</u> 103 348	<u>115 055</u> 111 542

				,	.	.	-	-	-
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>93 389</u> 89 503	<u>99 863</u> 89 503	<u>116 541</u> 89 503	<u>103 024</u> 89 503	<u>100 984</u> 97 609

				,	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0102	2	.	1	550	<u>28 205</u> 26 518	<u>28 072</u> 26 518	<u>29 180</u> 26 518	<u>30 412</u> 26 518	<u>32 078</u> 29 210
225-202-0103	3	.	1	900	<u>41 727</u> 39 018	<u>41 508</u> 39 018	<u>43 322</u> 39 018	<u>45 338</u> 39 018	<u>48 065</u> 43 423
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>65 884</u> 61 339	<u>65 513</u> 61 339	<u>68 597</u> 61 339	<u>72 024</u> 61 339	<u>76 659</u> 68 828
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>112 889</u> 105 893	<u>112 331</u> 105 893	<u>116 967</u> 105 893	<u>122 118</u> 105 893	<u>129 086</u> 117 151
225-202-1100	13015-2012	3							

					-	-	-	-	-	
225-202-1103	13015-2012	5 / 2	3	1	2476	<u>154 389</u> 146 467	<u>153 787</u> 146 467	<u>158 779</u> 146 467	<u>164 324</u> 146 467	<u>172 041</u> 158 800
225-202-1104	13015-2012	8 / 2	3	1	2475	<u>126 746</u> 119 155	<u>126 145</u> 119 155	<u>131 135</u> 119 155	<u>136 678</u> 119 155	<u>144 054</u> 131 149
225-202-1105	13015-2012	11 / 2	3	1	2469	<u>110 735</u> 103 348	<u>110 135</u> 103 348	<u>115 113</u> 103 348	<u>120 642</u> 103 348	<u>128 276</u> 115 585
225-202-1107	13015-2012	15 / 2	3	1	2503	<u>96 808</u> 89 503	<u>96 200</u> 89 503	<u>101 246</u> 89 503	<u>106 852</u> 89 503	<u>114 286</u> 101 608

225-202-0100	13015-2012	.				

225-202-0102	2	.	1	550	<u>32 636</u> 29 210	<u>27 320</u> 26 518
225-202-0103	3	.	1	900	<u>48 976</u> 43 423	<u>40 278</u> 39 018
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>78 209</u> 68 828	<u>63 422</u> 61 339
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>131 416</u> 117 151	<u>109 189</u> 105 893
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>174 549</u> 158 800	<u>150 404</u> 146 467
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>146 562</u> 131 149	<u>122 764</u> 119 155
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>130 777</u> 115 585	<u>106 762</u> 103 348
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>116 822</u> 101 608	<u>92 781</u> 89 503

225-203.

					,	.	.	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>58 014</u> 54 618	<u>64 735</u> 54 618	<u>80 902</u> 54 618	<u>67 999</u> 54 618	<u>76 724</u> 54 618	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>70 665</u> 67 051	<u>77 134</u> 67 051	<u>93 799</u> 67 051	<u>80 293</u> 67 051	<u>78 381</u> 75 276	
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>153 302</u> 148 701	<u>159 790</u> 148 701	<u>176 501</u> 148 701	<u>162 957</u> 148 701	<u>161 113</u> 157 020	
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>241 838</u> 236 149	<u>248 414</u> 236 149	<u>265 351</u> 236 149	<u>251 624</u> 236 149	<u>249 790</u> 244 617	
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 634</u> 9 375	<u>9 970</u> 9 375	<u>10 836</u> 9 375	<u>10 134</u> 9 375	<u>10 033</u> 9 801	
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 409</u> 17 946	<u>18 978</u> 17 946	<u>20 444</u> 17 946	<u>19 256</u> 17 946	<u>19 085</u> 18 668	

				,	.	.	-	-	-
225-203-0705	5	.	1	600	<u>43 232</u> 42 054	<u>44 784</u> 42 054	<u>48 782</u> 42 054	<u>45 542</u> 42 054	<u>45 077</u> 44 020
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>81 641</u> 79 286	<u>84 875</u> 79 286	<u>93 203</u> 79 286	<u>86 453</u> 79 286	<u>85 484</u> 83 383
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>133 187</u> 129 643	<u>137 765</u> 129 643	<u>149 559</u> 129 643	<u>140 001</u> 129 643	<u>138 628</u> 135 444
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>187 383</u> 181 964	<u>194 833</u> 181 964	<u>214 022</u> 181 964	<u>198 470</u> 181 964	<u>196 237</u> 191 404

					-	-	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>61 588</u> 54 618	<u>60 800</u> 54 618	<u>66 207</u> 54 618	<u>71 747</u> 54 618	<u>87 108</u> 54 618
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>74 082</u> 67 051	<u>73 475</u> 67 051	<u>78 516</u> 67 051	<u>84 117</u> 67 051	<u>91 736</u> 79 334

					-	-	-	-	-
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>156 729</u> 148 701	<u>156 120</u> 148 701	<u>161 175</u> 148 701	<u>166 792</u> 148 701	<u>174 541</u> 161 125
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>245 311</u> 236 149	<u>244 694</u> 236 149	<u>249 818</u> 236 149	<u>255 511</u> 236 149	<u>263 417</u> 248 794
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 811</u> 9 375	<u>9 780</u> 9 375	<u>10 042</u> 9 375	<u>10 333</u> 9 375	<u>10 727</u> 10 011
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 709</u> 17 946	<u>18 656</u> 17 946	<u>19 100</u> 17 946	<u>19 592</u> 17 946	<u>20 259</u> 19 023
225-203-0705	5	.	1	600	<u>44 052</u> 42 054	<u>43 906</u> 42 054	<u>45 116</u> 42 054	<u>46 459</u> 42 054	<u>48 277</u> 44 990
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>83 349</u> 79 286	<u>83 045</u> 79 286	<u>85 565</u> 79 286	<u>88 365</u> 79 286	<u>92 152</u> 85 404
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>135 605</u> 129 643	<u>135 175</u> 129 643	<u>138 743</u> 129 643	<u>142 707</u> 129 643	<u>148 070</u> 138 306
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>191 318</u> 181 964	<u>190 618</u> 181 964	<u>196 424</u> 181 964	<u>202 874</u> 181 964	<u>211 599</u> 196 061

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510		
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 270</u> 79 334	<u>70 058</u> 67 051
225-203-0200	13015-2012	3				
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>177 081</u> 161 125	<u>152 693</u> 148 701
225-203-0500	13015-2012	3				
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>265 992</u> 248 794	<u>241 221</u> 236 149
225-203-0700	13015-2012	.				
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 858</u> 10 011	<u>9 602</u> 9 375
225-203-0702	2	.	1	220	<u>20 482</u> 19 023	<u>18 355</u> 17 946
225-203-0705	5	.	1	600	<u>48 885</u> 44 990	<u>43 086</u> 42 054

225-203-0706	6	.	1	1250	<u>93 418</u> 85 404	<u>81 338</u> 79 286
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>149 863</u> 138 306	<u>132 757</u> 129 643
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>214 517</u> 196 061	<u>186 684</u> 181 964

225-204.

							-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>66 984</u> 65 357	<u>68 924</u> 65 357	<u>73 921</u> 65 357	<u>69 871</u> 65 357	<u>69 290</u> 67 815
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>66 000</u> 64 107	<u>68 586</u> 64 107	<u>75 249</u> 64 107	<u>69 849</u> 64 107	<u>69 074</u> 67 385
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>70 789</u> 68 839	<u>73 375</u> 68 839	<u>80 038</u> 68 839	<u>74 638</u> 68 839	<u>73 863</u> 72 117

							-	-	-
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>91 135</u> 88 750	<u>94 174</u> 88 750	<u>102 003</u> 88 750	<u>95 658</u> 88 750	<u>94 747</u> 92 601
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>73 335</u> 71 161	<u>76 374</u> 71 161	<u>84 203</u> 71 161	<u>77 858</u> 71 161	<u>76 947</u> 75 012
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>83 941</u> 81 696	<u>86 851</u> 81 696	<u>94 346</u> 81 696	<u>88 271</u> 81 696	<u>87 399</u> 85 384
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>76 622</u> 74 464	<u>79 532</u> 74 464	<u>87 027</u> 74 464	<u>80 952</u> 74 464	<u>80 080</u> 78 152
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>89 548</u> 87 232	<u>92 471</u> 87 232	<u>100 000</u> 87 232	<u>93 898</u> 87 232	<u>93 022</u> 90 936
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>345 538</u> 337 500	<u>354 720</u> 337 500	<u>378 374</u> 337 500	<u>359 204</u> 337 500	<u>356 451</u> 349 136
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 498</u> 64 821	<u>68 567</u> 64 821	<u>73 898</u> 64 821	<u>69 578</u> 64 821	<u>68 957</u> 67 444
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 804</u> 51 429	<u>54 550</u> 51 429	<u>59 047</u> 51 429	<u>55 402</u> 51 429	<u>54 879</u> 53 641
225-204-0603	3	.	1	550	<u>43 899</u> 42 768	<u>45 322</u> 42 768	<u>48 986</u> 42 768	<u>46 016</u> 42 768	<u>45 590</u> 44 571
225-204-0604	4	.	1	475	<u>38 393</u> 37 411	<u>39 622</u> 37 411	<u>42 787</u> 37 411	<u>40 222</u> 37 411	<u>39 853</u> 38 968

							-	-	-
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 725</u> 28 929	<u>30 760</u> 28 929	<u>33 425</u> 28 929	<u>31 265</u> 28 929	<u>30 955</u> 30 240
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>32 797</u> 31 964	<u>33 832</u> 31 964	<u>36 497</u> 31 964	<u>34 337</u> 31 964	<u>34 027</u> 33 275
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 788</u> 15 268	<u>16 564</u> 15 268	<u>18 563</u> 15 268	<u>16 943</u> 15 268	<u>16 710</u> 16 251
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 290</u> 16 860				
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>30 911</u> 30 179	<u>31 765</u> 30 179	<u>33 964</u> 30 179	<u>32 182</u> 30 179	<u>31 926</u> 31 260
225-204-0807	45	.	1	510	<u>49 637</u> 48 482	<u>50 956</u> 48 482	<u>54 354</u> 48 482	<u>51 600</u> 48 482	<u>51 205</u> 50 154
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>65 008</u> 63 482	<u>66 767</u> 63 482	<u>71 298</u> 63 482	<u>67 626</u> 63 482	<u>67 098</u> 65 711
225-204-1000	13015-2012 -	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 888</u> 8 661	<u>9 173</u> 8 661	<u>9 906</u> 8 661	<u>9 312</u> 8 661	<u>9 226</u> 9 021
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>14 252</u> 13 750	<u>15 028</u> 13 750	<u>17 027</u> 13 750	<u>15 407</u> 13 750	<u>15 174</u> 14 733

					-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>68 009</u> 65 357	<u>67 826</u> 65 357	<u>69 338</u> 65 357	<u>71 018</u> 65 357	<u>73 290</u> 69 028
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>67 366</u> 64 107	<u>67 123</u> 64 107	<u>69 139</u> 64 107	<u>71 379</u> 64 107	<u>74 408</u> 69 002
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>72 155</u> 68 839	<u>71 912</u> 68 839	<u>73 928</u> 68 839	<u>76 167</u> 68 839	<u>79 197</u> 73 734
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>92 740</u> 88 750	<u>92 455</u> 88 750	<u>94 823</u> 88 750	<u>97 455</u> 88 750	<u>101 015</u> 94 501
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>74 940</u> 71 161	<u>74 654</u> 71 161	<u>77 023</u> 71 161	<u>79 655</u> 71 161	<u>83 214</u> 76 912
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>85 478</u> 81 696	<u>85 204</u> 81 696	<u>87 472</u> 81 696	<u>89 992</u> 81 696	<u>93 400</u> 87 203
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>78 159</u> 74 464	<u>77 885</u> 74 464	<u>80 153</u> 74 464	<u>82 673</u> 74 464	<u>86 081</u> 79 971
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>91 092</u> 87 232	<u>90 818</u> 87 232	<u>93 096</u> 87 232	<u>95 626</u> 87 232	<u>99 050</u> 92 763
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>350 388</u> 337 500	<u>349 526</u> 337 500	<u>356 682</u> 337 500	<u>364 632</u> 337 500	<u>375 387</u> 354 876
225-204-0600	937-92	.							

					-	-	-	-	-
225-204-0601	1	.	1	800	<u>67 591</u> 64 821	<u>67 397</u> 64 821	<u>69 009</u> 64 821	<u>70 801</u> 64 821	<u>73 225</u> 68 737
225-204-0602	2	.	1	675	<u>53 726</u> 51 429	<u>53 562</u> 51 429	<u>54 923</u> 51 429	<u>56 435</u> 51 429	<u>58 480</u> 54 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 650</u> 42 768	<u>44 517</u> 42 768	<u>45 625</u> 42 768	<u>46 857</u> 42 768	<u>48 523</u> 45 460
225-204-0604	4	.	1	475	<u>39 042</u> 37 411	<u>38 927</u> 37 411	<u>39 884</u> 37 411	<u>40 948</u> 37 411	<u>42 387</u> 39 736
225-204-0605	5	.	1	400	<u>30 272</u> 28 929	<u>30 174</u> 28 929	<u>30 981</u> 28 929	<u>31 877</u> 28 929	<u>33 088</u> 30 886
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>33 344</u> 31 964	<u>33 247</u> 31 964	<u>34 053</u> 31 964	<u>34 949</u> 31 964	<u>36 161</u> 33 922
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>16 198</u> 15 268	<u>16 125</u> 15 268	<u>16 730</u> 15 268	<u>17 402</u> 15 268	<u>18 311</u> 16 736
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 362</u> 30 179	<u>31 282</u> 30 179	<u>31 947</u> 30 179	<u>32 686</u> 30 179	<u>33 686</u> 31 794
225-204-0807	45	.	1	510	<u>50 334</u> 48 482	<u>50 210</u> 48 482	<u>51 238</u> 48 482	<u>52 380</u> 48 482	<u>53 925</u> 50 978

				,	-	-	-	-	-
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>65 937</u> 63 482	<u>65 772</u> 63 482	<u>67 142</u> 63 482	<u>68 665</u> 63 482	<u>70 725</u> 66 811
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 038</u> 8 661	<u>9 012</u> 8 661	<u>9 234</u> 8 661	<u>9 480</u> 8 661	<u>9 813</u> 9 199
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>14 662</u> 13 750	<u>14 589</u> 13 750	<u>15 194</u> 13 750	<u>15 866</u> 13 750	<u>16 775</u> 15 218

				,		
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>74 050</u> 69 028	<u>66 802</u> 65 357
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>75 421</u> 69 002	<u>65 757</u> 64 107
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>80 210</u> 73 734	<u>70 546</u> 68 839

8.04-08-2024

225-204-0307	105	.	1	1175	<u>102 205</u> 94 501	<u>90 850</u> 88 750
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>84 405</u> 76 912	<u>73 049</u> 71 161
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>94 540</u> 87 203	<u>83 667</u> 81 696
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>87 221</u> 79 971	<u>76 348</u> 74 464
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>100 194</u> 92 763	<u>89 274</u> 87 232
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>378 984</u> 354 876	<u>344 676</u> 337 500
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>74 035</u> 68 737	<u>66 304</u> 64 821
225-204-0602	2	.	1	675	<u>59 163</u> 54 732	<u>52 640</u> 51 429
225-204-0603	3	.	1	550	<u>49 081</u> 45 460	<u>43 765</u> 42 768
225-204-0604	4	.	1	475	<u>42 868</u> 39 736	<u>38 278</u> 37 411

225-204-0605	5	.	1	400	<u>33 494</u> 30 886	<u>29 628</u> 28 929
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>36 566</u> 33 922	<u>32 700</u> 31 964
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 614</u> 16 736	<u>15 715</u> 15 268
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0803	33-2	.	1	250		
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>34 020</u> 31 794	<u>30 831</u> 30 179
225-204-0807	45	.	1	510	<u>54 442</u> 50 978	<u>49 513</u> 48 482
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>71 414</u> 66 811	<u>64 843</u> 63 482
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 925</u> 9 199	<u>8 861</u> 8 661
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>17 078</u> 15 218	<u>14 179</u> 13 750

226.

226-1.

226-102.

,

				,	.	.	-	-	-
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>240 154</u> 232 589	<u>251 148</u> 232 589	<u>279 466</u> 232 589	<u>256 515</u> 232 589	<u>253 220</u> 246 519
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>129 389</u> 125 083	<u>135 848</u> 125 083	<u>152 485</u> 125 083	<u>139 001</u> 125 083	<u>137 095</u> 133 297
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>148 080</u> 143 567	<u>154 505</u> 143 567	<u>171 056</u> 143 567	<u>157 643</u> 143 567	<u>155 769</u> 151 761
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 135</u> 4 018	<u>4 293</u> 4 018	<u>4 702</u> 4 018	<u>4 371</u> 4 018	<u>4 323</u> 4 219

				,	-	-	-	-	-
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>245 961</u> 232 589	<u>244 929</u> 232 589	<u>253 496</u> 232 589	<u>263 014</u> 232 589	<u>275 890</u> 253 392
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>132 800</u> 125 083	<u>132 194</u> 125 083	<u>137 227</u> 125 083	<u>142 820</u> 125 083	<u>150 430</u> 137 349
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>151 474</u> 143 567	<u>150 870</u> 143 567	<u>155 878</u> 143 567	<u>161 441</u> 143 567	<u>169 046</u> 155 803
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 219</u> 4 018	<u>4 204</u> 4 018	<u>4 327</u> 4 018	<u>4 465</u> 4 018	<u>4 650</u> 4 318

				,		
226-102-0500	13015-2012	.				
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>280 195</u> 253 392	<u>239 122</u> 232 589
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>152 959</u> 137 349	<u>128 782</u> 125 083
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>171 562</u> 155 803	<u>147 477</u> 143 567
226-102-0700	13015-2012	.				
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 712</u> 4 318	<u>4 120</u> 4 018

226-103. ,

				,	.	.	-	-	-
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 310</u> 5 179	<u>5 471</u> 5 179	<u>5 884</u> 5 179	<u>5 549</u> 5 179	<u>5 501</u> 5 382
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>40 378</u> 39 286	<u>41 809</u> 39 286	<u>45 493</u> 39 286	<u>42 507</u> 39 286	<u>42 078</u> 41 098
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>50 678</u> 49 286	<u>52 522</u> 49 286	<u>57 273</u> 49 286	<u>53 423</u> 49 286	<u>52 870</u> 51 623

				,	-	-	-	-	-
226-103-1900	13015-2012	.							

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 395</u> 5 179	<u>5 380</u> 5 179	<u>5 505</u> 5 179	<u>5 644</u> 5 179	<u>5 832</u> 5 482
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>41 134</u> 39 286	<u>41 000</u> 39 286	<u>42 114</u> 39 286	<u>43 353</u> 39 286	<u>45 028</u> 41 992
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>51 652</u> 49 286	<u>51 479</u> 49 286	<u>52 916</u> 49 286	<u>54 513</u> 49 286	<u>56 673</u> 52 776

				,		
226-103-1900	13015-2012	.				
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 894</u> 5 482	<u>5 295</u> 5 179
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>45 588</u> 41 992	<u>40 244</u> 39 286

				,		
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>57 396</u> 52 776	<u>50 505</u> 49 286

25.
251. , ,
251-3. ,
251-302. ,

				,	.
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000

255.

255-1.

255-101.

, ,

				,	.	.	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,290}{2\,143}$	$\frac{2\,500}{2\,143}$	$\frac{2\,712}{2\,143}$	$\frac{2\,602}{2\,143}$	$\frac{2\,712}{2\,143}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{5\,461}{5\,188}$				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{11\,687}{11\,286}$				
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\,368}{1\,295}$	$\frac{1\,460}{1\,295}$	$\frac{1\,553}{1\,295}$	$\frac{1\,505}{1\,295}$	$\frac{1\,553}{1\,295}$
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	$\frac{2\,090}{1\,992}$				
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50	$\frac{2\,732}{2\,607}$				

8.04-08-2024

				,	.	.	-	-	-
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 110</u> 13 661				

				,	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 401</u> 2 143	<u>2 381</u> 2 143	<u>2 545</u> 2 143	<u>2 712</u> 2 143	<u>2 712</u> 2 143
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 417</u> 1 295	<u>1 408</u> 1 295	<u>1 480</u> 1 295	<u>1 553</u> 1 295	<u>1 553</u> 1 295
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40					

				,	-	-	-	-	-
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

				,		
255-101-0100	6665-91					
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 712</u> 2 143	<u>2 270</u> 2 143
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120		
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5		
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>1 553</u> 1 295	<u>1 360</u> 1 295

				,		
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40		
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50		
255-101-0109	300 6665-91		1	80		

255-102.

				,	.	.	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{7\,423}{7\,089}$				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130	<u>9 442</u> 9 057				
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	<u>11 245</u> 10 813				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>12 038</u> 11 586				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 181</u> 9 727				
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 749</u> 10 281				
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>12 625</u> 12 108				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 831</u> 13 284				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>9 388</u> 8 954				
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 896</u> 9 449				
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>11 000</u> 10 525				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>12 791</u> 12 271				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>9 291</u> 8 804				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0216	60 (17608-2017	2	1	225	<u>9 923</u> 9 420				
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225	<u>11 786</u> 11 235				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>12 519</u> 11 949				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 523</u> 10 060				
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175	<u>11 101</u> 10 623				
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175	<u>13 034</u> 12 507				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>14 228</u> 13 671				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 674</u> 9 177				
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 182</u> 9 672				
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 286</u> 10 748				
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 077</u> 12 494				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 043</u> 8 617				

							-	-	-
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 437</u> 9 001				
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>11 750</u> 11 256				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 025</u> 11 524				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 903</u> 9 400				
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 411</u> 9 896				
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 515</u> 10 971				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 306</u> 12 717				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 361</u> 9 846				
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 869</u> 10 342				
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 973</u> 11 418				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 765</u> 13 163				
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 744</u> 7 402				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 294</u> 7 938				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 210</u> 8 830				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 493</u> 10 080				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 281</u> 7 875				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 830</u> 8 411				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 747</u> 9 304				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 029</u> 10 554				
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 006</u> 8 527				
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 556</u> 9 063				
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 022</u> 10 491				
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 305</u> 11 741				
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	<u>8 202</u> 7 848				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 752</u> 8 384				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 668</u> 9 277				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 951</u> 10 527				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 739</u> 8 321				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 289</u> 8 857				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 205</u> 9 750				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 488</u> 11 000				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 465</u> 8 973				
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 014</u> 9 509				
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 480</u> 10 938				
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 763</u> 12 188				
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 197</u> 8 768				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 747</u> 9 304				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 663</u> 10 196				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 946</u> 11 446				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 923</u> 9 420				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 472</u> 9 955				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 938</u> 11 384				

				,	.	.	-	-	-
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 221</u> 12 634				
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 839</u> 10 313				
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 389</u> 10 848				
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 855</u> 12 277				
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 137</u> 13 527				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96		<u>3 248</u> 2 589			

							-	-	-
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	<u>3 615</u> 2 946			
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 959</u> 3 750	<u>3 488</u> 2 679	<u>4 587</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>4 142</u> 3 929	<u>3 854</u> 3 036	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 096</u> 2 857	<u>3 474</u> 2 857	<u>3 856</u> 2 857	<u>3 856</u> 2 857
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 646</u> 3 393	<u>4 023</u> 3 393	<u>4 405</u> 3 393	<u>4 405</u> 3 393
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 003</u> 3 750	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 883</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 370</u> 4 107	<u>4 993</u> 3 887	<u>5 249</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 209</u> 3 929	<u>4 863</u> 3 616	<u>5 214</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 392</u> 4 107	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107
255-102-0800	, c 17608-2017		2						

							-	-	-
255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>19 857</u> 19 205			
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>20 824</u> 20 098			
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>20 131</u> 19 473			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>21 099</u> 20 366			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>21 374</u> 20 634			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>23 153</u> 22 313			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>23 612</u> 22 759			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>24 428</u> 23 491			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>20 186</u> 19 527			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>21 154</u> 20 420			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>20 461</u> 19 795			

							-	-	-
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 429</u> 20 688		
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 704</u> 20 955		
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>23 483</u> 22 634		
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>23 941</u> 23 080		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>24 758</u> 23 813		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>20 269</u> 19 607		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>21 236</u> 20 500		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>20 544</u> 19 875		
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>21 511</u> 20 768		
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>21 786</u> 21 036		
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	<u>23 566</u> 22 714		

							-	-	-
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 024</u> 23 161				
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>24 840</u> 23 893				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 883</u> 20 205				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 850</u> 21 098				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 158</u> 20 473				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 125</u> 21 366				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 400</u> 21 634				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 180</u> 23 313				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 638</u> 23 759				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 454</u> 24 491				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							

							-	-	-
255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130	<u>24 026</u> 23 268			
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>24 993</u> 24 161			
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130	<u>24 300</u> 23 536			
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>25 268</u> 24 429			
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>25 543</u> 24 696			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>27 322</u> 26 375			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>28 697</u> 27 714			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282	<u>28 597</u> 27 554			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>24 438</u> 23 670			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>25 405</u> 24 563			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>24 713</u> 23 938			

							-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 680</u> 24 830				
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 955</u> 25 098				
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 735</u> 26 777				
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 193</u> 27 223				
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 009</u> 27 955				
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>24 685</u> 23 911				
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 653</u> 24 804				
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>24 960</u> 24 179				
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 928</u> 25 071				
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 203</u> 25 339				
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>27 982</u> 27 018				

							-	-	-
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>28 440</u> 27 464			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>29 256</u> 28 196			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>25 088</u> 24 304			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 056</u> 25 196			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>25 363</u> 24 571			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 331</u> 25 464			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 606</u> 25 732			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>28 385</u> 27 411			
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>28 843</u> 27 857			
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>29 660</u> 28 589			

					,	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130						
255-102-0202	(60) , 17608-2017	2	1	130						
255-102-0203	(60) , 17608-2017	2	1	131						
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130						
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175						

				,	-	-	-	-	-
255-102-0208	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0209	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0213	100 (17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 (17608-2017	2	1	225					
255-102-0227	100 (17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	-
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-	-
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96		<u>3 125</u> 2 589			
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96		<u>3 492</u> 2 946			
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 587</u> 3 750	<u>3 334</u> 2 679	<u>4 193</u> 3 750	<u>4 464</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 770</u> 3 929	<u>3 700</u> 3 036	<u>4 376</u> 3 929	<u>4 647</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 296</u> 2 857	<u>3 260</u> 2 857	<u>3 554</u> 2 857	<u>3 856</u> 2 857	<u>3 856</u> 2 857
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 845</u> 3 393	<u>3 810</u> 3 393	<u>4 104</u> 3 393	<u>4 405</u> 3 393	<u>4 405</u> 3 393
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 883</u> 3 750	<u>4 309</u> 3 435	<u>4 331</u> 3 750	<u>4 710</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>5 249</u> 4 107	<u>4 770</u> 3 887	<u>4 697</u> 4 107	<u>5 077</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107

					-	-	-	-	-
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 214</u> 3 929	<u>4 701</u> 3 706	<u>4 583</u> 3 929	<u>5 017</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 070</u> 4 068	<u>4 766</u> 4 107	<u>5 200</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					

					-	-	-	-	-
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					

					,	-	-	-	-	-
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130					
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175					
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120	Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175					

					-	-	-	-	-
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					

					,	-	-	-	-	-
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225					
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225					
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282					
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130					

					-	-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175				
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225				
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282				
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175				

					,	-	-	-	-	-
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282				

					,		
255-102-0100	30	50	17608-2017	2			
255-102-0200	17608-2017			2			
255-102-0201	17608-2017	60		2	1	130	

				,		
255-102-0202	(17608-201760) ,	2	1	130		
255-102-0203	(17608-201760) ,	2	1	131		
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0208	(17608-201780) ,	2	1	175		
255-102-0209	(17608-201780) ,	2	1	175		

				,		
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175		
255-102-0212	100 , (17608-2017)	2	1	175		
255-102-0213	100 , (17608-2017)	2	1	175		
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175		
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225		

				,		
255-102-0216	(60 , 17608-2017)	2	1	225		
255-102-0217	(60 , 17608-2017)	2	1	225		
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225		
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0222	(80 , 17608-2017)	2	1	175		
255-102-0223	(80 , 17608-2017)	2	1	175		

				,		
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225		
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225		
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175		

				,		
255-102-0230	(80 , 17608-2017)	2	1	175		
255-102-0231	(80 , 17608-2017)	2	1	175		
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0234	(100 , 17608-2017)	2	1	225		
255-102-0235	(100 , 17608-2017)	2	1	225		

				,		
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225		
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225		
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0400	17608-2017	2				
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130		

				,		
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130		
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130		
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175		
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175		

				,		
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225		
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225		
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130		

				,		
255-102-0414	, () 60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0415	, () 60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130		
255-102-0417	17608-2017 80	2	1	175		
255-102-0418	, () 80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0419	, () 80 17608-2017	2	1	175		

				,		
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225		
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225		
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175		

				,		
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175		
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175		
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175		
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225		
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225		

				,		
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225		
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225		
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225		
255-102-0600	40 80 17608-2017	2				
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96		

				,		
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96		
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120		
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120		
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 856</u> 2 857	<u>3 061</u> 2 857
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 405</u> 3 393	<u>3 610</u> 3 393
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168		
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168		
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192		
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192		
255-102-0800	, c 17608-2017	2				

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130		
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175		
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130		
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175		
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175		
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225		
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225		
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282		
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130		
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175		
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130		

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225		
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282		
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0900	, , c 17608-2017	2				

255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130		
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130		
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225		
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225		
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282		
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130		

255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175	
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225	
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282	
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130	
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175	
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130	
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175	
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175	
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225	

255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225		
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282		
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282		

255-103.

				,	.
255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 036</u> 9 777
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 317</u> 7 161
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 849</u> 10 580
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 131</u> 7 964

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 183</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 990</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 951</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>36 161</u> 35 714
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>26 122</u> 25 794

26.
261.
261-1.
261-101. , ,

					,	.	.	-	-	-
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600				<u>6 704</u> 2 765		

							-	-	-
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121

							-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

261-101-0100								
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600				<u>9 968</u>
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576

				,				
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ АБАЙ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная