

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		22
211-4.		28
211-5.		31
211-6.		32
211-7.		33
212.	, , ,	36
212-1.		37
212-2.		120
212-3.		123
212-4.		124
212-5.		131
212-6.	,	139
213.		141
213-1.		141
213-3.	, ,	143
22.		157
221.		157
221-1.		157
222.	,	165
222-1.	, ,	166
222-2.	,	179
222-3.	, ,	183
225.		186

8.04-08-2024

IV

225-1.	187
225-2.	233
226.	294
226-1.	295
25.	327
251.	327
251-3.	327
255.	328
255-1.	328
255-2.	375
26.	377
261.	377
261-1.	377

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					,	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156

					,				
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156

211-102.

				,	· , ·
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

						-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369
211-103-0200									
211-103-0201), (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369
211-103-0200								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

						-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 397</u>	<u>7 386</u>	<u>3 445</u> 2 841	<u>5 160</u>	<u>5 946</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 359</u>	<u>7 354</u>	<u>3 441</u> 2 841	<u>5 123</u>	<u>5 904</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 320</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>5 087</u>	<u>5 861</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 320</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>5 087</u>	<u>5 861</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 320</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>5 087</u>	<u>5 861</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 881</u>	<u>7 291</u>	<u>3 433</u> 2 841	<u>4 248</u>	<u>5 017</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 809</u>	<u>7 227</u>	<u>3 426</u> 2 841	<u>4 186</u>	<u>4 944</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 881</u>	<u>6 873</u>	<u>3 016</u> 2 435	<u>4 248</u>	<u>5 017</u>

						-	-	-	-
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 461</u>	<u>7 440</u>	$\frac{3\,499}{2\,894}$	<u>5 240</u>	<u>6 026</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 422</u>	<u>7 409</u>	$\frac{3\,495}{2\,894}$	<u>5 203</u>	<u>5 983</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 383</u>	<u>7 377</u>	$\frac{3\,491}{2\,894}$	<u>5 166</u>	<u>5 940</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 383</u>	<u>7 377</u>	$\frac{3\,491}{2\,894}$	<u>5 166</u>	<u>5 940</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 383</u>	<u>7 377</u>	$\frac{3\,491}{2\,894}$	<u>5 166</u>	<u>5 940</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 936</u>	<u>7 345</u>	$\frac{3\,488}{2\,894}$	<u>4 312</u>	<u>5 081</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 864</u>	<u>7 281</u>	$\frac{3\,480}{2\,894}$	<u>4 249</u>	<u>5 006</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 936</u>	<u>6 919</u>	$\frac{3\,062}{2\,480}$	<u>4 312</u>	<u>5 081</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							

8.04-08-2024

						-	-	-	-
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 527</u>	<u>7 497</u>	<u>3 555</u> 2 948	<u>5 324</u>	<u>6 109</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 488</u>	<u>7 465</u>	<u>3 551</u> 2 948	<u>5 286</u>	<u>6 066</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 448</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 248</u>	<u>6 022</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 448</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 248</u>	<u>6 022</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 448</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 248</u>	<u>6 022</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 993</u>	<u>7 401</u>	<u>3 544</u> 2 948	<u>4 378</u>	<u>5 147</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 920</u>	<u>7 337</u>	<u>3 536</u> 2 948	<u>4 314</u>	<u>5 071</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 993</u>	<u>6 967</u>	<u>3 110</u> 2 527	<u>4 378</u>	<u>5 147</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 596</u>	<u>7 555</u>	<u>3 613</u> 3 005	<u>5 410</u>	<u>6 196</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 556</u>	<u>7 523</u>	<u>3 610</u> 3 005	<u>5 371</u>	<u>6 152</u>

						-	-	-	-
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 516</u>	<u>7 491</u>	<u>3 606</u> 3 005	<u>5 333</u>	<u>6 107</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 516</u>	<u>7 491</u>	<u>3 606</u> 3 005	<u>5 333</u>	<u>6 107</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 516</u>	<u>7 491</u>	<u>3 606</u> 3 005	<u>5 333</u>	<u>6 107</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 052</u>	<u>7 459</u>	<u>3 602</u> 3 005	<u>4 446</u>	<u>5 215</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 979</u>	<u>7 396</u>	<u>3 595</u> 3 005	<u>4 381</u>	<u>5 139</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 052</u>	<u>7 017</u>	<u>3 160</u> 2 576	<u>4 446</u>	<u>5 215</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 668</u>	<u>7 616</u>	<u>3 674</u> 3 064	<u>5 500</u>	<u>6 286</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 627</u>	<u>7 584</u>	<u>3 670</u> 3 064	<u>5 461</u>	<u>6 241</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 587</u>	<u>7 552</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 421</u>	<u>6 196</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 587</u>	<u>7 552</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 421</u>	<u>6 196</u>

						-	-	-	-
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 587</u>	<u>7 552</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 421</u>	<u>6 196</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 114</u>	<u>7 520</u>	<u>3 663</u> 3 064	<u>4 518</u>	<u>5 286</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 039</u>	<u>7 456</u>	<u>3 656</u> 3 064	<u>4 452</u>	<u>5 209</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 114</u>	<u>7 069</u>	<u>3 212</u> 2 626	<u>4 518</u>	<u>5 286</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 705</u>	<u>7 647</u>	<u>3 705</u> 3 094	<u>5 546</u>	<u>6 332</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 664</u>	<u>7 615</u>	<u>3 702</u> 3 094	<u>5 506</u>	<u>6 287</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 623</u>	<u>7 583</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 467</u>	<u>6 241</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 623</u>	<u>7 583</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 467</u>	<u>6 241</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 623</u>	<u>7 583</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 467</u>	<u>6 241</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 146</u>	<u>7 551</u>	<u>3 694</u> 3 094	<u>4 554</u>	<u>5 323</u>

						-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 071</u>	<u>7 488</u>	<u>3 687</u> 3 094	<u>4 488</u>	<u>5 245</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 146</u>	<u>7 096</u>	<u>3 239</u> 2 652	<u>4 554</u>	<u>5 323</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 776</u>	<u>7 941</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>5 697</u>	<u>6 464</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 735</u>	<u>7 907</u>	<u>3 834</u> 3 125	<u>5 656</u>	<u>6 418</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 694</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 616</u>	<u>6 372</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 694</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 616</u>	<u>6 372</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 694</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 616</u>	<u>6 372</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 211</u>	<u>7 840</u>	<u>3 825</u> 3 125	<u>4 693</u>	<u>5 444</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 135</u>	<u>7 773</u>	<u>3 816</u> 3 125	<u>4 625</u>	<u>5 364</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 211</u>	<u>7 380</u>	<u>3 365</u> 2 679	<u>4 693</u>	<u>5 444</u>

211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 578</u> 2 500	<u>4 849</u> 4 205	<u>8 163</u>	<u>6 553</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 552</u> 2 482	<u>4 814</u> 4 175	<u>8 104</u>	<u>6 527</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 527</u> 2 464	<u>4 780</u> 4 144	<u>8 046</u>	<u>6 501</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 527</u> 2 464	<u>4 780</u> 4 144	<u>8 046</u>	<u>6 501</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 527</u> 2 464	<u>4 780</u> 4 144	<u>8 046</u>	<u>6 501</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 501</u> 2 446	<u>3 943</u> 3 336	<u>7 988</u>	<u>6 475</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 450</u> 2 411	<u>3 886</u> 3 287	<u>7 871</u>	<u>6 423</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 501</u> 2 446	<u>3 943</u> 3 336	<u>7 988</u>	<u>6 057</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3						

211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>3 626</u> 2 546	<u>4 929</u> 4 282	<u>8 210</u>	<u>6 607</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>3 600</u> 2 528	<u>4 894</u> 4 252	<u>8 152</u>	<u>6 581</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 574</u> 2 510	<u>4 859</u> 4 221	<u>8 093</u>	<u>6 555</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 574</u> 2 510	<u>4 859</u> 4 221	<u>8 093</u>	<u>6 555</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 574</u> 2 510	<u>4 859</u> 4 221	<u>8 093</u>	<u>6 555</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 548</u> 2 492	<u>4 007</u> 3 398	<u>8 034</u>	<u>6 529</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 496</u> 2 455	<u>3 948</u> 3 348	<u>7 917</u>	<u>6 478</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 548</u> 2 492	<u>4 007</u> 3 398	<u>8 034</u>	<u>6 104</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 675</u> 2 594	<u>5 012</u> 4 363	<u>8 260</u>	<u>6 663</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 649</u> 2 576	<u>4 976</u> 4 332	<u>8 201</u>	<u>6 637</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 623}{2\ 557}$	$\frac{4\ 941}{4\ 301}$	<u>8 142</u>	<u>6 612</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 623}{2\ 557}$	$\frac{4\ 941}{4\ 301}$	<u>8 142</u>	<u>6 612</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 623}{2\ 557}$	$\frac{4\ 941}{4\ 301}$	<u>8 142</u>	<u>6 612</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 596}{2\ 539}$	$\frac{4\ 073}{3\ 462}$	<u>8 083</u>	<u>6 586</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 544}{2\ 502}$	$\frac{4\ 014}{3\ 411}$	<u>7 965</u>	<u>6 534</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\ 596}{2\ 539}$	$\frac{4\ 073}{3\ 462}$	<u>8 083</u>	<u>6 152</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 726}{2\ 644}$	$\frac{5\ 099}{4\ 447}$	<u>8 311</u>	<u>6 722</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 700}{2\ 625}$	$\frac{5\ 062}{4\ 415}$	<u>8 252</u>	<u>6 696</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 673}{2\ 606}$	$\frac{5\ 026}{4\ 384}$	<u>8 192</u>	<u>6 670</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 673}{2\ 606}$	$\frac{5\ 026}{4\ 384}$	<u>8 192</u>	<u>6 670</u>

211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,673}{2\,606}$	$\frac{5\,026}{4\,384}$	<u>8 192</u>	<u>6 670</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,647}{2\,588}$	$\frac{4\,142}{3\,529}$	<u>8 133</u>	<u>6 644</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,593}{2\,550}$	$\frac{4\,081}{3\,477}$	<u>8 014</u>	<u>6 592</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,647}{2\,588}$	$\frac{4\,142}{3\,529}$	<u>8 133</u>	<u>6 202</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,780}{2\,696}$	$\frac{5\,188}{4\,534}$	<u>8 365</u>	<u>6 782</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,753}{2\,677}$	$\frac{5\,151}{4\,502}$	<u>8 305</u>	<u>6 756</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,726}{2\,658}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>8 245</u>	<u>6 731</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,726}{2\,658}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>8 245</u>	<u>6 731</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,726}{2\,658}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>8 245</u>	<u>6 731</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,699}{2\,638}$	$\frac{4\,213}{3\,598}$	<u>8 185</u>	<u>6 705</u>

211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 645}{2\ 600}$	$\frac{4\ 151}{3\ 545}$	<u>8 066</u>	<u>6 653</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\ 699}{2\ 638}$	$\frac{4\ 213}{3\ 598}$	<u>8 185</u>	<u>6 254</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 807}{2\ 723}$	$\frac{5\ 235}{4\ 579}$	<u>8 392</u>	<u>6 814</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 780}{2\ 703}$	$\frac{5\ 197}{4\ 546}$	<u>8 332</u>	<u>6 788</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 753}{2\ 684}$	$\frac{5\ 160}{4\ 514}$	<u>8 272</u>	<u>6 762</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 753}{2\ 684}$	$\frac{5\ 160}{4\ 514}$	<u>8 272</u>	<u>6 762</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 753}{2\ 684}$	$\frac{5\ 160}{4\ 514}$	<u>8 272</u>	<u>6 762</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 726}{2\ 664}$	$\frac{4\ 249}{3\ 633}$	<u>8 212</u>	<u>6 736</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 671}{2\ 626}$	$\frac{4\ 187}{3\ 580}$	<u>8 092</u>	<u>6 684</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\ 726}{2\ 664}$	$\frac{4\ 249}{3\ 633}$	<u>8 212</u>	<u>6 281</u>

211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>3 961</u> 2 750	<u>5 383</u> 4 625	<u>8 749</u>	<u>7 059</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>3 933</u> 2 730	<u>5 344</u> 4 592	<u>8 686</u>	<u>7 031</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>3 904</u> 2 711	<u>5 306</u> 4 559	<u>8 624</u>	<u>7 004</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>3 904</u> 2 711	<u>5 306</u> 4 559	<u>8 624</u>	<u>7 004</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>3 904</u> 2 711	<u>5 306</u> 4 559	<u>8 624</u>	<u>7 004</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>3 876</u> 2 691	<u>4 386</u> 3 670	<u>8 561</u>	<u>6 977</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 819</u> 2 652	<u>4 322</u> 3 616	<u>8 436</u>	<u>6 922</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>3 876</u> 2 691	<u>4 386</u> 3 670	<u>8 561</u>	<u>6 517</u>

211-202.

						-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 227</u>	<u>6 265</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>3 632</u> 2 813	<u>5 092</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 197</u>	<u>6 220</u>	<u>3 834</u> 3 125	<u>3 606</u> 2 792	<u>5 056</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 167</u>	<u>6 175</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>3 580</u> 2 772	<u>5 020</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 137</u>	<u>6 130</u>	<u>3 825</u> 3 125	<u>3 554</u> 2 752	<u>4 983</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 076</u>	<u>6 041</u>	<u>3 816</u> 3 125	<u>3 502</u> 2 712	<u>4 910</u>

				,				
211-202-0400	1000 1284-2004	3						
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 961</u>	<u>3 670</u>	<u>3 378</u> 2 679	<u>7 059</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 933</u>	<u>3 643</u>	<u>3 374</u> 2 679	<u>7 031</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 904</u>	<u>3 617</u>	<u>3 369</u> 2 679	<u>7 004</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 876</u>	<u>3 591</u>	<u>3 365</u> 2 679	<u>6 977</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 819</u>	<u>3 539</u>	<u>3 356</u> 2 679	<u>6 922</u>

211-203.

						-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0100	3344-83	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

						-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 352</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179	<u>16 815</u> 15 179
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 352</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179	<u>16 815</u> 15 179
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 352</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179	<u>16 815</u> 15 179

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179

211-206.

						-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 052</u>	<u>10 052</u>	<u>11 564</u>	<u>7 682</u>	<u>8 060</u>

211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	25-60 7392-2014	3	1	1360	<u>5 098</u> 3 886	<u>6 623</u>	<u>9 749</u>	<u>10 985</u>

211-3.
211-301.

211-301-0100	400 1284-2004	3							
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 089</u> 762	<u>8 060</u> 762	<u>8 060</u> 762	<u>7 089</u> 762	<u>8 060</u> 762
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>6 810</u> 622	<u>7 761</u> 622	<u>7 761</u> 622	<u>6 810</u> 622	<u>7 761</u> 622

						-	-	-	-
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 665</u> 568	<u>7 602</u> 568	<u>7 602</u> 568	<u>6 665</u> 568	<u>7 602</u> 568
211-301-0200	1284-2004 600	3							
211-301-0204	20-40	3	1	1370	<u>6 845</u> 656	<u>7 796</u> 656	<u>7 796</u> 656	<u>6 845</u> 656	<u>7 796</u> 656
211-301-0300	1284-2004 800	3							
211-301-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 179</u> 850	<u>8 150</u> 850	<u>8 150</u> 850	<u>7 179</u> 850	<u>8 150</u> 850
211-301-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 027</u> 746	<u>7 991</u> 746	<u>7 991</u> 746	<u>7 027</u> 746	<u>7 991</u> 746
211-301-0400	1284-2004 1000	3							
211-301-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 205</u> 876	<u>8 176</u> 876	<u>8 176</u> 876	<u>7 205</u> 876	<u>8 176</u> 876
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 050</u> 768	<u>8 015</u> 768	<u>8 015</u> 768	<u>7 050</u> 768	<u>8 015</u> 768
211-301-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 021</u> 784	<u>7 978</u> 784	<u>7 978</u> 784	<u>7 021</u> 784	<u>7 978</u> 784
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 905</u> 714	<u>7 855</u> 714	<u>7 855</u> 714	<u>6 905</u> 714	<u>7 855</u> 714

						-	-	-	-
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$

211-301-0100	1284-2004 400	3						
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,904}{762}$	$\frac{6\,603}{762}$	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,672}{622}$	$\frac{6\,335}{622}$	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,559}{568}$	$\frac{6\,197}{568}$	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$
211-301-0200	1284-2004 600	3						
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,707}{656}$	$\frac{6\,370}{656}$	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$
211-301-0300	1284-2004 800	3						

211-301-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 994</u> 850	<u>6 693</u> 850	<u>7 179</u> 850	<u>8 150</u> 850
211-301-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 858</u> 746	<u>6 545</u> 746	<u>7 027</u> 746	<u>7 991</u> 746
211-301-0400	1284-2004 1000	3						
211-301-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 020</u> 876	<u>6 719</u> 876	<u>7 205</u> 876	<u>8 176</u> 876
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 881</u> 768	<u>6 568</u> 768	<u>7 050</u> 768	<u>8 015</u> 768
211-301-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 867</u> 784	<u>6 542</u> 784	<u>7 021</u> 784	<u>7 978</u> 784
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 767</u> 714	<u>6 430</u> 714	<u>6 905</u> 714	<u>7 855</u> 714
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 646</u> 653	<u>6 284</u> 653	<u>6 753</u> 653	<u>7 689</u> 653

211-302.

,

						-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>14 100</u> 12 204	<u>13 316</u> 12 204	<u>14 421</u> 12 204	<u>12 705</u> 12 204	<u>12 855</u> 12 204
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>13 634</u> 11 752				
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>13 634</u> 11 752				
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>14 319</u> 12 204	<u>13 569</u> 12 204	<u>14 844</u> 12 204	<u>12 865</u> 12 204	<u>13 038</u> 12 204
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>13 853</u> 11 752	<u>13 104</u> 11 752	<u>14 378</u> 11 752	<u>12 399</u> 11 752	<u>12 572</u> 11 752
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>13 853</u> 11 752				
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 756</u> 12 204	<u>13 820</u> 12 204	<u>15 413</u> 12 204	<u>12 939</u> 12 204	<u>13 155</u> 12 204

						-	-	-	-
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{14\,291}{11\,752}$	$\frac{13\,354}{11\,752}$	$\frac{14\,947}{11\,752}$	$\frac{12\,473}{11\,752}$	$\frac{12\,689}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{14\,291}{11\,752}$				

211-302-0100	32496-2013 350	3						
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{12\,950}{12\,204}$	$\frac{12\,705}{12\,204}$	$\frac{14\,105}{12\,204}$	$\frac{13\,626}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350				
211-302-0103	20-40	3	1	350				
211-302-0200	32496-2013 400	3						
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{13\,147}{12\,204}$	$\frac{12\,865}{12\,204}$	$\frac{14\,480}{12\,204}$	$\frac{13\,926}{12\,204}$

211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>12 682</u> 11 752	<u>12 399</u> 11 752	<u>14 014</u> 11 752	<u>13 461</u> 11 752
211-302-0203	20-40	3	1	400				
211-302-0300	500 32496-2013	3						
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>13 292</u> 12 204	<u>12 939</u> 12 204	<u>14 958</u> 12 204	<u>14 266</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>12 826</u> 11 752	<u>12 473</u> 11 752	<u>14 492</u> 11 752	<u>13 801</u> 11 752
211-302-0303	20-40	3	1	500				

211-4.
211-401.

						-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 667</u>	<u>4 810</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>4 015</u>	<u>7 284</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>6 667</u>	<u>4 810</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>4 015</u>	<u>7 284</u>
211-401-0103	2 : 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 697</u>				

211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 908</u>	<u>6 181</u> 5 357	<u>9 244</u>	<u>5 078</u> 4 286
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>5 322</u>	<u>6 181</u> 5 357	<u>9 244</u>	<u>5 078</u> 4 286

				,				
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500				

211-402.

				,	. , .
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403. ,

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.
211-501.

					,	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 157</u>	<u>8 738</u>	<u>5 262</u> 4 464	<u>5 852</u> 1 741	<u>7 340</u>

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 823</u> 1 567	<u>4 685</u>	<u>3 423</u> 2 679	<u>8 712</u>	

211-6.
211-601.

-

					,		-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 920</u>	<u>6 716</u>	<u>1 444</u> 714	<u>5 401</u>	<u>8 382</u>

					,				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 704</u>	<u>6 632</u>	<u>2 547</u>	<u>4 828</u> 4 000	

8.04-08-2024

						-	-	-	-
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009				

211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	

				,				
211-701-0200		3						
211-701-0201		3	1	1800	<u>5 925</u> 4 556	<u>8 136</u> 4 556	<u>11 826</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556
211-701-0300								
211-701-0302	2,5 10			1000				

211-702.

				,		.	,	.
211-702-0100		3						
211-702-0101		3	1	700		<u>3 207</u> 2 679		

212. , ,
 212-1.
 212-101.

						-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 054</u> 16 426	<u>27 127</u> 17 579	<u>27 614</u> 17 579	<u>18 351</u> 15 873	<u>22 184</u> 16 615
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 688</u> 17 049	<u>27 666</u> 18 110	<u>28 153</u> 18 110	<u>19 157</u> 16 667	<u>22 710</u> 17 132
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 318</u> 17 670	<u>28 180</u> 18 616	<u>28 668</u> 18 616	<u>20 004</u> 17 500	<u>23 215</u> 17 629
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 207</u> 17 849	<u>28 859</u> 18 804	<u>29 029</u> 18 804	<u>20 378</u> 17 677	<u>23 701</u> 17 808
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 392</u> 18 031	<u>29 054</u> 18 996	<u>29 224</u> 18 996	<u>20 562</u> 17 857	<u>23 885</u> 17 989
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 581</u> 18 217	<u>29 252</u> 19 192	<u>29 423</u> 19 192	<u>20 749</u> 18 041	<u>24 074</u> 18 175

						-	-	-	-
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 600	<u>29 663</u> 19 596	<u>29 834</u> 19 596	<u>21 135</u> 18 421	<u>24 463</u> 18 557
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 798	<u>29 875</u> 19 804	<u>30 045</u> 19 804	<u>21 334</u> 18 617	<u>24 663</u> 18 755
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 392</u> 18 031	<u>29 054</u> 18 996	<u>29 224</u> 18 996	<u>20 562</u> 17 857	<u>23 885</u> 17 989
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 581</u> 18 217	<u>29 252</u> 19 192	<u>29 423</u> 19 192	<u>20 749</u> 18 041	<u>24 074</u> 18 175
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>29 456</u> 19 392	<u>29 626</u> 19 392	<u>20 940</u> 18 229	<u>24 266</u> 18 364
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 798	<u>29 875</u> 19 804	<u>30 045</u> 19 804	<u>21 334</u> 18 617	<u>24 663</u> 18 755
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 377</u> 19 000	<u>30 091</u> 20 017	<u>30 262</u> 20 017	<u>21 537</u> 18 817	<u>24 868</u> 18 956
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 581</u> 18 217	<u>29 252</u> 19 192	<u>29 423</u> 19 192	<u>20 749</u> 18 041	<u>24 074</u> 18 175
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>29 456</u> 19 392	<u>29 626</u> 19 392	<u>20 940</u> 18 229	<u>24 266</u> 18 364
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 600	<u>29 663</u> 19 596	<u>29 834</u> 19 596	<u>21 135</u> 18 421	<u>24 463</u> 18 557
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 377</u> 19 000	<u>30 091</u> 20 017	<u>30 262</u> 20 017	<u>21 537</u> 18 817	<u>24 868</u> 18 956

						-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 587</u> 19 207	<u>30 312</u> 20 235	<u>30 483</u> 20 235	<u>21 745</u> 19 022	<u>25 077</u> 19 162
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>29 456</u> 19 392	<u>29 626</u> 19 392	<u>20 940</u> 18 229	<u>24 266</u> 18 364
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 600	<u>29 663</u> 19 596	<u>29 834</u> 19 596	<u>21 135</u> 18 421	<u>24 463</u> 18 557
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 798	<u>29 875</u> 19 804	<u>30 045</u> 19 804	<u>21 334</u> 18 617	<u>24 663</u> 18 755
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 587</u> 19 207	<u>30 312</u> 20 235	<u>30 483</u> 20 235	<u>21 745</u> 19 022	<u>25 077</u> 19 162
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 801</u> 19 418	<u>30 538</u> 20 457	<u>30 709</u> 20 457	<u>21 957</u> 19 231	<u>25 291</u> 19 373
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 407</u> 18 742	<u>29 359</u> 19 777	<u>29 847</u> 19 777	<u>20 820</u> 18 304	<u>24 317</u> 18 714
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 307</u> 18 931	<u>30 050</u> 19 977	<u>30 220</u> 19 977	<u>21 203</u> 18 488	<u>24 814</u> 18 903
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 503</u> 19 124	<u>30 257</u> 20 180	<u>30 428</u> 20 180	<u>21 395</u> 18 677	<u>25 010</u> 19 096
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293

						-	-	-	-
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 503</u> 19 124	<u>30 257</u> 20 180	<u>30 428</u> 20 180	<u>21 395</u> 18 677	<u>25 010</u> 19 096
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 547</u> 20 152	<u>31 359</u> 21 265	<u>31 530</u> 21 265	<u>22 415</u> 19 681	<u>26 053</u> 20 123
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 547</u> 20 152	<u>31 359</u> 21 265	<u>31 530</u> 21 265	<u>22 415</u> 19 681	<u>26 053</u> 20 123

						-	-	-	-
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 770</u> 20 371	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 765</u> 21 497	<u>22 632</u> 19 895	<u>26 275</u> 20 342
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 770</u> 20 371	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 765</u> 21 497	<u>22 632</u> 19 895	<u>26 275</u> 20 342
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 997</u> 20 595	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 005</u> 21 733	<u>22 855</u> 20 114	<u>26 503</u> 20 565
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 407</u> 18 742	<u>29 359</u> 19 777	<u>29 847</u> 19 777	<u>20 820</u> 18 304	<u>24 317</u> 18 714
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 307</u> 18 931	<u>30 050</u> 19 977	<u>30 220</u> 19 977	<u>21 203</u> 18 488	<u>24 814</u> 18 903
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 503</u> 19 124	<u>30 257</u> 20 180	<u>30 428</u> 20 180	<u>21 395</u> 18 677	<u>25 010</u> 19 096
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293

						-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 503</u> 19 124	<u>30 257</u> 20 180	<u>30 428</u> 20 180	<u>21 395</u> 18 677	<u>25 010</u> 19 096
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 547</u> 20 152	<u>31 359</u> 21 265	<u>31 530</u> 21 265	<u>22 415</u> 19 681	<u>26 053</u> 20 123
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 547</u> 20 152	<u>31 359</u> 21 265	<u>31 530</u> 21 265	<u>22 415</u> 19 681	<u>26 053</u> 20 123

						-	-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 770</u> 20 371	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 765</u> 21 497	<u>22 632</u> 19 895	<u>26 275</u> 20 342
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 770</u> 20 371	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 765</u> 21 497	<u>22 632</u> 19 895	<u>26 275</u> 20 342
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 997</u> 20 595	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 005</u> 21 733	<u>22 855</u> 20 114	<u>26 503</u> 20 565
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 314</u> 19 635	<u>30 040</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>21 637</u> 19 107	<u>24 970</u> 19 357
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 223</u> 19 833	<u>30 737</u> 20 653	<u>30 908</u> 20 653	<u>22 028</u> 19 300	<u>25 474</u> 19 553
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 428</u> 20 035	<u>30 951</u> 20 864	<u>31 122</u> 20 864	<u>22 228</u> 19 497	<u>25 677</u> 19 752
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 638</u> 20 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 340</u> 21 079	<u>22 432</u> 19 698	<u>25 883</u> 19 956

						-	-	-	-
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 071</u> 20 668	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 791</u> 21 523	<u>22 853</u> 20 113	<u>26 310</u> 20 376
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 295</u> 20 888	<u>31 853</u> 21 752	<u>32 024</u> 21 752	<u>23 071</u> 20 327	<u>26 531</u> 20 593
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 428</u> 20 035	<u>30 951</u> 20 864	<u>31 122</u> 20 864	<u>22 228</u> 19 497	<u>25 677</u> 19 752
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 638</u> 20 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 340</u> 21 079	<u>22 432</u> 19 698	<u>25 883</u> 19 956
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 563</u> 21 298	<u>22 641</u> 19 903	<u>26 095</u> 20 164
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 295</u> 20 888	<u>31 853</u> 21 752	<u>32 024</u> 21 752	<u>23 071</u> 20 327	<u>26 531</u> 20 593
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 523</u> 21 112	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 261</u> 21 985	<u>23 293</u> 20 545	<u>26 755</u> 20 814
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 638</u> 20 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 340</u> 21 079	<u>22 432</u> 19 698	<u>25 883</u> 19 956
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 563</u> 21 298	<u>22 641</u> 19 903	<u>26 095</u> 20 164
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 071</u> 20 668	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 791</u> 21 523	<u>22 853</u> 20 113	<u>26 310</u> 20 376
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 523</u> 21 112	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 261</u> 21 985	<u>23 293</u> 20 545	<u>26 755</u> 20 814

						-	-	-	-
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 756</u> 21 342	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 504</u> 22 224	<u>23 520</u> 20 769	<u>26 985</u> 21 040
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 563</u> 21 298	<u>22 641</u> 19 903	<u>26 095</u> 20 164
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 071</u> 20 668	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 791</u> 21 523	<u>22 853</u> 20 113	<u>26 310</u> 20 376
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 295</u> 20 888	<u>31 853</u> 21 752	<u>32 024</u> 21 752	<u>23 071</u> 20 327	<u>26 531</u> 20 593
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 756</u> 21 342	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 504</u> 22 224	<u>23 520</u> 20 769	<u>26 985</u> 21 040
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 752</u> 22 469	<u>23 752</u> 20 997	<u>27 220</u> 21 272
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 756</u> 21 342	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 504</u> 22 224	<u>23 520</u> 20 769	<u>26 985</u> 21 040
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 752</u> 22 469	<u>23 752</u> 20 997	<u>27 220</u> 21 272
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 238</u> 21 816	<u>32 835</u> 22 718	<u>33 006</u> 22 718	<u>23 989</u> 21 230	<u>27 460</u> 21 508
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 487</u> 22 061	<u>33 095</u> 22 974	<u>33 265</u> 22 974	<u>24 231</u> 21 469	<u>27 706</u> 21 750
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 002</u> 22 568	<u>33 631</u> 23 502	<u>33 802</u> 23 502	<u>24 733</u> 21 962	<u>28 214</u> 22 250

						-	-	-	-
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 888</u> 20 200	<u>30 675</u> 21 071	<u>31 162</u> 21 071	<u>22 272</u> 19 732	<u>25 574</u> 19 951
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 803</u> 20 404	<u>31 378</u> 21 284	<u>31 549</u> 21 284	<u>22 669</u> 19 931	<u>26 083</u> 20 152
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 015</u> 20 612	<u>31 599</u> 21 501	<u>31 770</u> 21 501	<u>22 876</u> 20 135	<u>26 292</u> 20 358
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 451</u> 21 042	<u>32 054</u> 21 949	<u>32 225</u> 21 949	<u>23 302</u> 20 554	<u>26 723</u> 20 782
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>32 289</u> 22 180	<u>32 460</u> 22 180	<u>23 522</u> 20 771	<u>26 945</u> 21 001
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 803</u> 20 404	<u>31 378</u> 21 284	<u>31 549</u> 21 284	<u>22 669</u> 19 931	<u>26 083</u> 20 152
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 015</u> 20 612	<u>31 599</u> 21 501	<u>31 770</u> 21 501	<u>22 876</u> 20 135	<u>26 292</u> 20 358
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 231</u> 20 825	<u>31 824</u> 21 723	<u>31 995</u> 21 723	<u>23 087</u> 20 342	<u>26 505</u> 20 568
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>32 289</u> 22 180	<u>32 460</u> 22 180	<u>23 522</u> 20 771	<u>26 945</u> 21 001
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>32 529</u> 22 416	<u>32 699</u> 22 416	<u>23 746</u> 20 992	<u>27 172</u> 21 224

						-	-	-	-
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 015</u> 20 612	<u>31 599</u> 21 501	<u>31 770</u> 21 501	<u>22 876</u> 20 135	<u>26 292</u> 20 358
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 231</u> 20 825	<u>31 824</u> 21 723	<u>31 995</u> 21 723	<u>23 087</u> 20 342	<u>26 505</u> 20 568
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 451</u> 21 042	<u>32 054</u> 21 949	<u>32 225</u> 21 949	<u>23 302</u> 20 554	<u>26 723</u> 20 782
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>32 529</u> 22 416	<u>32 699</u> 22 416	<u>23 746</u> 20 992	<u>27 172</u> 21 224
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 141</u> 21 720	<u>32 774</u> 22 657	<u>32 944</u> 22 657	<u>23 976</u> 21 217	<u>27 404</u> 21 453
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>32 529</u> 22 416	<u>32 699</u> 22 416	<u>23 746</u> 20 992	<u>27 172</u> 21 224
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 141</u> 21 720	<u>32 774</u> 22 657	<u>32 944</u> 22 657	<u>23 976</u> 21 217	<u>27 404</u> 21 453
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 380</u> 21 957	<u>33 024</u> 22 904	<u>33 194</u> 22 904	<u>24 210</u> 21 448	<u>27 641</u> 21 686
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 626</u> 22 198	<u>33 280</u> 23 155	<u>33 450</u> 23 155	<u>24 450</u> 21 684	<u>27 883</u> 21 924
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 132</u> 22 697	<u>33 808</u> 23 676	<u>33 979</u> 23 676	<u>24 945</u> 22 171	<u>28 384</u> 22 417
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							

						-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>23 705</u> 21 004	<u>31 672</u> 22 054	<u>32 160</u> 22 054	<u>23 270</u> 20 714	<u>26 522</u> 20 884
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 628</u> 21 216	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 557</u> 22 276	<u>23 677</u> 20 924	<u>27 041</u> 21 095
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>23 848</u> 21 432	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 788</u> 22 504	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 259</u> 21 310
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 301</u> 21 879	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 264</u> 22 972	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 710</u> 21 754
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 535</u> 22 109	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 510</u> 23 214	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 943</u> 21 983
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 628</u> 21 216	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 557</u> 22 276	<u>23 677</u> 20 924	<u>27 041</u> 21 095
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>23 848</u> 21 432	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 788</u> 22 504	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 259</u> 21 310
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>32 853</u> 22 736	<u>33 024</u> 22 736	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 483</u> 21 530
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 535</u> 22 109	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 510</u> 23 214	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 943</u> 21 983
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>24 774</u> 22 344	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 761</u> 23 461	<u>24 808</u> 22 036	<u>28 181</u> 22 217
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>23 848</u> 21 432	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 788</u> 22 504	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 259</u> 21 310

						-	-	-	-
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>32 853</u> 22 736	<u>33 024</u> 22 736	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 483</u> 21 530
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 301</u> 21 879	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 264</u> 22 972	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 710</u> 21 754
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>24 774</u> 22 344	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 761</u> 23 461	<u>24 808</u> 22 036	<u>28 181</u> 22 217
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 018</u> 22 584	<u>33 847</u> 23 714	<u>34 017</u> 23 714	<u>25 049</u> 22 273	<u>28 423</u> 22 456
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>24 774</u> 22 344	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 761</u> 23 461	<u>24 808</u> 22 036	<u>28 181</u> 22 217
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 018</u> 22 584	<u>33 847</u> 23 714	<u>34 017</u> 23 714	<u>25 049</u> 22 273	<u>28 423</u> 22 456
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 268</u> 22 830	<u>34 108</u> 23 971	<u>34 279</u> 23 971	<u>25 295</u> 22 516	<u>28 671</u> 22 700
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>34 376</u> 24 235	<u>34 547</u> 24 235	<u>25 546</u> 22 763	<u>28 925</u> 22 949
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 050</u> 23 600	<u>34 929</u> 24 779	<u>35 100</u> 24 779	<u>26 066</u> 23 274	<u>29 449</u> 23 465
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 128</u> 21 420	<u>32 081</u> 22 455	<u>32 568</u> 22 455	<u>23 723</u> 21 161	<u>26 912</u> 21 268

						-	-	-	-
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 637	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 969</u> 22 682	<u>24 135</u> 21 374	<u>27 435</u> 21 483
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 754</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 040</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 379</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 660</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>24 944</u> 18 886	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 233</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 127</u> 19 066	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 419</u> 19 352	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>25 714</u> 19 642	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 015</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937

						-	-	-	-
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>24 128</u> 21 420	<u>32 081</u> 22 455	<u>32 568</u> 22 455	<u>23 723</u> 21 161	<u>26 912</u> 21 268
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 637	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 969</u> 22 682	<u>24 135</u> 21 374	<u>27 435</u> 21 483
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>24 509</u> 22 083	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 445</u> 23 150	<u>24 583</u> 21 815	<u>27 885</u> 21 926
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>24 742</u> 22 313	<u>33 519</u> 23 391	<u>33 690</u> 23 391	<u>24 814</u> 22 042	<u>28 117</u> 22 154
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 637	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 969</u> 22 682	<u>24 135</u> 21 374	<u>27 435</u> 21 483
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>24 280</u> 21 857	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 205</u> 22 914	<u>24 357</u> 21 593	<u>27 657</u> 21 702
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>24 742</u> 22 313	<u>33 519</u> 23 391	<u>33 690</u> 23 391	<u>24 814</u> 22 042	<u>28 117</u> 22 154
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 548	<u>33 769</u> 23 637	<u>33 940</u> 23 637	<u>25 050</u> 22 274	<u>28 354</u> 22 387
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 548	<u>33 769</u> 23 637	<u>33 940</u> 23 637	<u>25 050</u> 22 274	<u>28 354</u> 22 387
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>25 225</u> 22 787	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 195</u> 23 889	<u>25 290</u> 22 511	<u>28 596</u> 22 625

						-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>25 728</u> 23 283	<u>34 552</u> 24 408	<u>34 723</u> 24 408	<u>25 788</u> 23 001	<u>29 095</u> 23 117
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>25 988</u> 23 539	<u>34 825</u> 24 676	<u>34 995</u> 24 676	<u>26 044</u> 23 254	<u>29 354</u> 23 371
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>25 187</u> 22 462	<u>33 215</u> 23 571	<u>33 702</u> 23 571	<u>24 812</u> 22 232	<u>27 987</u> 22 326
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 689	<u>33 944</u> 23 810	<u>34 115</u> 23 810	<u>25 235</u> 22 457	<u>28 521</u> 22 551
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>25 600</u> 23 157	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 614</u> 24 300	<u>25 705</u> 22 920	<u>28 993</u> 23 016
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>25 845</u> 23 398	<u>34 700</u> 24 554	<u>34 871</u> 24 554	<u>25 948</u> 23 158	<u>29 237</u> 23 256
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 689	<u>33 944</u> 23 810	<u>34 115</u> 23 810	<u>25 235</u> 22 457	<u>28 521</u> 22 551
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 360</u> 22 920	<u>34 191</u> 24 052	<u>34 362</u> 24 052	<u>25 468</u> 22 686	<u>28 754</u> 22 782
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>25 845</u> 23 398	<u>34 700</u> 24 554	<u>34 871</u> 24 554	<u>25 948</u> 23 158	<u>29 237</u> 23 256
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 644	<u>34 963</u> 24 812	<u>35 133</u> 24 812	<u>26 196</u> 23 402	<u>29 485</u> 23 501

						-	-	-	-
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 644	<u>34 963</u> 24 812	<u>35 133</u> 24 812	<u>26 196</u> 23 402	<u>29 485</u> 23 501
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 351</u> 23 896	<u>35 231</u> 25 076	<u>35 401</u> 25 076	<u>26 449</u> 23 651	<u>29 739</u> 23 751
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>26 878</u> 24 415	<u>35 785</u> 25 621	<u>35 955</u> 25 621	<u>26 971</u> 24 165	<u>30 264</u> 24 267
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>36 071</u> 25 903	<u>36 241</u> 25 903	<u>27 241</u> 24 431	<u>30 535</u> 24 534
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>26 260</u> 23 518	<u>34 258</u> 24 598	<u>34 745</u> 24 598	<u>25 991</u> 23 393	<u>28 984</u> 23 308
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 756	<u>34 998</u> 24 847	<u>35 169</u> 24 847	<u>26 426</u> 23 629	<u>29 528</u> 23 543
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>26 706</u> 24 246	<u>35 518</u> 25 359	<u>35 689</u> 25 359	<u>26 921</u> 24 116	<u>30 022</u> 24 029
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>26 963</u> 24 498	<u>35 787</u> 25 623	<u>35 957</u> 25 623	<u>27 176</u> 24 368	<u>30 276</u> 24 279
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 756	<u>34 998</u> 24 847	<u>35 169</u> 24 847	<u>26 426</u> 23 629	<u>29 528</u> 23 543
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 455</u> 23 998	<u>35 255</u> 25 100	<u>35 426</u> 25 100	<u>26 671</u> 23 870	<u>29 773</u> 23 784

						-	-	-	-
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>26 963</u> 24 498	<u>35 787</u> 25 623	<u>35 957</u> 25 623	<u>27 176</u> 24 368	<u>30 276</u> 24 279
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>27 225</u> 24 756	<u>36 061</u> 25 893	<u>36 231</u> 25 893	<u>27 437</u> 24 624	<u>30 536</u> 24 535
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>27 225</u> 24 756	<u>36 061</u> 25 893	<u>36 231</u> 25 893	<u>27 437</u> 24 624	<u>30 536</u> 24 535
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 493</u> 25 020	<u>36 341</u> 26 168	<u>36 511</u> 26 168	<u>27 703</u> 24 886	<u>30 801</u> 24 796
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>28 045</u> 25 564	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 089</u> 26 737	<u>28 253</u> 25 427	<u>31 349</u> 25 335
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>28 331</u> 25 844	<u>37 217</u> 27 031	<u>37 388</u> 27 031	<u>28 537</u> 25 706	<u>31 631</u> 25 613
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>27 441</u> 24 681	<u>35 689</u> 26 007	<u>36 177</u> 26 007	<u>27 805</u> 25 179	<u>30 364</u> 24 665
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 402</u> 24 930	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 614</u> 26 270	<u>28 259</u> 25 433	<u>30 921</u> 24 915
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 924</u> 25 444	<u>36 994</u> 26 811	<u>37 165</u> 26 811	<u>28 792</u> 25 957	<u>31 443</u> 25 428
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 193</u> 25 709	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 449</u> 27 091	<u>29 066</u> 26 228	<u>31 712</u> 25 693

						-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 402</u> 24 930	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 614</u> 26 270	<u>28 259</u> 25 433	<u>30 921</u> 24 915
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 660</u> 25 185	<u>36 716</u> 26 538	<u>36 887</u> 26 538	<u>28 522</u> 25 692	<u>31 180</u> 25 169
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 193</u> 25 709	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 449</u> 27 091	<u>29 066</u> 26 228	<u>31 712</u> 25 693
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 468</u> 25 980	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 738</u> 27 376	<u>29 347</u> 26 504	<u>31 987</u> 25 964
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 468</u> 25 980	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 738</u> 27 376	<u>29 347</u> 26 504	<u>31 987</u> 25 964
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 749</u> 26 256	<u>37 863</u> 27 667	<u>38 034</u> 27 667	<u>29 633</u> 26 786	<u>32 268</u> 26 240
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 329</u> 26 827	<u>38 475</u> 28 269	<u>38 645</u> 28 269	<u>30 225</u> 27 368	<u>32 847</u> 26 810
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 629</u> 27 122	<u>38 790</u> 28 579	<u>38 961</u> 28 579	<u>30 530</u> 27 669	<u>33 147</u> 27 105
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 047</u> 26 262	<u>36 874</u> 27 173	<u>37 362</u> 27 173	<u>29 084</u> 26 438	<u>31 494</u> 25 778
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 024</u> 26 527	<u>37 641</u> 27 448	<u>37 811</u> 27 448	<u>29 551</u> 26 705	<u>32 063</u> 26 038

						-	-	-	-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>29 580</u> 27 074	<u>38 216</u> 28 014	<u>38 386</u> 28 014	<u>30 110</u> 27 255	<u>32 609</u> 26 575
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>29 867</u> 27 356	<u>38 512</u> 28 306	<u>38 683</u> 28 306	<u>30 399</u> 27 539	<u>32 890</u> 26 852
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 024</u> 26 527	<u>37 641</u> 27 448	<u>37 811</u> 27 448	<u>29 551</u> 26 705	<u>32 063</u> 26 038
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 299</u> 26 798	<u>37 925</u> 27 728	<u>38 096</u> 27 728	<u>29 828</u> 26 977	<u>32 333</u> 26 304
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>29 867</u> 27 356	<u>38 512</u> 28 306	<u>38 683</u> 28 306	<u>30 399</u> 27 539	<u>32 890</u> 26 852
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 159</u> 27 644	<u>38 815</u> 28 603	<u>38 985</u> 28 603	<u>30 693</u> 27 829	<u>33 177</u> 27 135
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 159</u> 27 644	<u>38 815</u> 28 603	<u>38 985</u> 28 603	<u>30 693</u> 27 829	<u>33 177</u> 27 135
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 458</u> 27 938	<u>39 124</u> 28 908	<u>39 295</u> 28 908	<u>30 994</u> 28 125	<u>33 470</u> 27 423
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 075</u> 28 546	<u>39 762</u> 29 536	<u>39 933</u> 29 536	<u>31 615</u> 28 736	<u>34 076</u> 28 019
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 859	<u>40 092</u> 29 861	<u>40 263</u> 29 861	<u>31 936</u> 29 052	<u>34 389</u> 28 327
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							

						-	-	-	-
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 886</u> 17 245	<u>28 293</u> 18 727	<u>28 781</u> 18 727	<u>18 528</u> 16 048	<u>23 243</u> 17 657
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 536</u> 17 884	<u>28 852</u> 19 277	<u>29 339</u> 19 277	<u>19 343</u> 16 850	<u>23 787</u> 18 192
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 179</u> 18 517	<u>29 380</u> 19 798	<u>29 868</u> 19 798	<u>20 199</u> 17 693	<u>24 305</u> 18 702
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 076</u> 18 704	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 242</u> 19 998	<u>20 576</u> 17 871	<u>24 802</u> 18 891
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 270</u> 18 895	<u>30 278</u> 20 202	<u>30 449</u> 20 202	<u>20 761</u> 18 054	<u>24 998</u> 19 084
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 468</u> 19 090	<u>30 490</u> 20 410	<u>30 661</u> 20 410	<u>20 950</u> 18 240	<u>25 198</u> 19 281
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 877</u> 19 492	<u>30 927</u> 20 840	<u>31 097</u> 20 840	<u>21 341</u> 18 624	<u>25 610</u> 19 687
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 087</u> 19 699	<u>31 152</u> 21 061	<u>31 323</u> 21 061	<u>21 542</u> 18 822	<u>25 823</u> 19 896

						-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 270</u> 18 895	<u>30 278</u> 20 202	<u>30 449</u> 20 202	<u>20 761</u> 18 054	<u>24 998</u> 19 084
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 468</u> 19 090	<u>30 490</u> 20 410	<u>30 661</u> 20 410	<u>20 950</u> 18 240	<u>25 198</u> 19 281
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 670</u> 19 289	<u>30 706</u> 20 622	<u>30 877</u> 20 622	<u>21 143</u> 18 430	<u>25 402</u> 19 482
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 087</u> 19 699	<u>31 152</u> 21 061	<u>31 323</u> 21 061	<u>21 542</u> 18 822	<u>25 823</u> 19 896
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 302</u> 19 911	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 553</u> 21 288	<u>21 747</u> 19 024	<u>26 040</u> 20 110
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 468</u> 19 090	<u>30 490</u> 20 410	<u>30 661</u> 20 410	<u>20 950</u> 18 240	<u>25 198</u> 19 281
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 670</u> 19 289	<u>30 706</u> 20 622	<u>30 877</u> 20 622	<u>21 143</u> 18 430	<u>25 402</u> 19 482
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 877</u> 19 492	<u>30 927</u> 20 840	<u>31 097</u> 20 840	<u>21 341</u> 18 624	<u>25 610</u> 19 687
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 302</u> 19 911	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 553</u> 21 288	<u>21 747</u> 19 024	<u>26 040</u> 20 110
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 522</u> 20 128	<u>31 617</u> 21 519	<u>31 788</u> 21 519	<u>21 958</u> 19 231	<u>26 262</u> 20 329
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 670</u> 19 289	<u>30 706</u> 20 622	<u>30 877</u> 20 622	<u>21 143</u> 18 430	<u>25 402</u> 19 482

						-	-	-	-
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 877</u> 19 492	<u>30 927</u> 20 840	<u>31 097</u> 20 840	<u>21 341</u> 18 624	<u>25 610</u> 19 687
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 087</u> 19 699	<u>31 152</u> 21 061	<u>31 323</u> 21 061	<u>21 542</u> 18 822	<u>25 823</u> 19 896
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 522</u> 20 128	<u>31 617</u> 21 519	<u>31 788</u> 21 519	<u>21 958</u> 19 231	<u>26 262</u> 20 329
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 747</u> 20 349	<u>31 857</u> 21 756	<u>32 028</u> 21 756	<u>22 172</u> 19 442	<u>26 489</u> 20 552
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 330</u> 19 650	<u>30 649</u> 21 046	<u>31 137</u> 21 046	<u>21 025</u> 18 505	<u>25 488</u> 19 867
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 239</u> 19 849	<u>31 353</u> 21 259	<u>31 523</u> 21 259	<u>21 410</u> 18 692	<u>25 997</u> 20 068
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 445</u> 20 051	<u>31 573</u> 21 476	<u>31 744</u> 21 476	<u>21 604</u> 18 883	<u>26 205</u> 20 272
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135

						-	-	-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 445</u> 20 051	<u>31 573</u> 21 476	<u>31 744</u> 21 476	<u>21 604</u> 18 883	<u>26 205</u> 20 272
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 130	<u>32 746</u> 22 630	<u>32 917</u> 22 630	<u>22 635</u> 19 898	<u>27 312</u> 21 362
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 130	<u>32 746</u> 22 630	<u>32 917</u> 22 630	<u>22 635</u> 19 898	<u>27 312</u> 21 362
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 774</u> 21 359	<u>32 996</u> 22 876	<u>33 167</u> 22 876	<u>22 855</u> 20 114	<u>27 548</u> 21 594
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695

						-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 774</u> 21 359	<u>32 996</u> 22 876	<u>33 167</u> 22 876	<u>22 855</u> 20 114	<u>27 548</u> 21 594
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 012</u> 21 594	<u>33 251</u> 23 128	<u>33 422</u> 23 128	<u>23 079</u> 20 335	<u>27 789</u> 21 832
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 330</u> 19 650	<u>30 649</u> 21 046	<u>31 137</u> 21 046	<u>21 025</u> 18 505	<u>25 488</u> 19 867
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 239</u> 19 849	<u>31 353</u> 21 259	<u>31 523</u> 21 259	<u>21 410</u> 18 692	<u>25 997</u> 20 068
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 445</u> 20 051	<u>31 573</u> 21 476	<u>31 744</u> 21 476	<u>21 604</u> 18 883	<u>26 205</u> 20 272
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135

						-	-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 445</u> 20 051	<u>31 573</u> 21 476	<u>31 744</u> 21 476	<u>21 604</u> 18 883	<u>26 205</u> 20 272
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 130	<u>32 746</u> 22 630	<u>32 917</u> 22 630	<u>22 635</u> 19 898	<u>27 312</u> 21 362
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 130	<u>32 746</u> 22 630	<u>32 917</u> 22 630	<u>22 635</u> 19 898	<u>27 312</u> 21 362
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 774</u> 21 359	<u>32 996</u> 22 876	<u>33 167</u> 22 876	<u>22 855</u> 20 114	<u>27 548</u> 21 594
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695

						-	-	-	-
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 774</u> 21 359	<u>32 996</u> 22 876	<u>33 167</u> 22 876	<u>22 855</u> 20 114	<u>27 548</u> 21 594
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 012</u> 21 594	<u>33 251</u> 23 128	<u>33 422</u> 23 128	<u>23 079</u> 20 335	<u>27 789</u> 21 832
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 265</u> 20 570	<u>31 364</u> 21 750	<u>31 851</u> 21 750	<u>21 850</u> 19 317	<u>26 173</u> 20 541
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 183</u> 20 778	<u>32 075</u> 21 969	<u>32 245</u> 21 969	<u>22 244</u> 19 512	<u>26 688</u> 20 748
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 399</u> 20 990	<u>32 302</u> 22 194	<u>32 473</u> 22 194	<u>22 446</u> 19 712	<u>26 904</u> 20 960
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 619</u> 21 207	<u>32 535</u> 22 422	<u>32 705</u> 22 422	<u>22 652</u> 19 915	<u>27 123</u> 21 176
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>33 014</u> 22 894	<u>33 185</u> 22 894	<u>23 078</u> 20 334	<u>27 576</u> 21 622
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 306</u> 21 883	<u>33 262</u> 23 138	<u>33 433</u> 23 138	<u>23 298</u> 20 550	<u>27 810</u> 21 852

						-	-	-	-
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 399</u> 20 990	<u>32 302</u> 22 194	<u>32 473</u> 22 194	<u>22 446</u> 19 712	<u>26 904</u> 20 960
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 619</u> 21 207	<u>32 535</u> 22 422	<u>32 705</u> 22 422	<u>22 652</u> 19 915	<u>27 123</u> 21 176
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 843</u> 21 427	<u>32 772</u> 22 656	<u>32 943</u> 22 656	<u>22 863</u> 20 122	<u>27 347</u> 21 396
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 306</u> 21 883	<u>33 262</u> 23 138	<u>33 433</u> 23 138	<u>23 298</u> 20 550	<u>27 810</u> 21 852
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 545</u> 22 119	<u>33 515</u> 23 387	<u>33 685</u> 23 387	<u>23 523</u> 20 771	<u>28 048</u> 22 087
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 619</u> 21 207	<u>32 535</u> 22 422	<u>32 705</u> 22 422	<u>22 652</u> 19 915	<u>27 123</u> 21 176
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 843</u> 21 427	<u>32 772</u> 22 656	<u>32 943</u> 22 656	<u>22 863</u> 20 122	<u>27 347</u> 21 396
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>33 014</u> 22 894	<u>33 185</u> 22 894	<u>23 078</u> 20 334	<u>27 576</u> 21 622
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 545</u> 22 119	<u>33 515</u> 23 387	<u>33 685</u> 23 387	<u>23 523</u> 20 771	<u>28 048</u> 22 087
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>33 773</u> 23 641	<u>33 944</u> 23 641	<u>23 752</u> 20 997	<u>28 292</u> 22 327
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 843</u> 21 427	<u>32 772</u> 22 656	<u>32 943</u> 22 656	<u>22 863</u> 20 122	<u>27 347</u> 21 396

						-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>33 014</u> 22 894	<u>33 185</u> 22 894	<u>23 078</u> 20 334	<u>27 576</u> 21 622
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 306</u> 21 883	<u>33 262</u> 23 138	<u>33 433</u> 23 138	<u>23 298</u> 20 550	<u>27 810</u> 21 852
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>33 773</u> 23 641	<u>33 944</u> 23 641	<u>23 752</u> 20 997	<u>28 292</u> 22 327
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 039</u> 22 605	<u>34 037</u> 23 901	<u>34 208</u> 23 901	<u>23 986</u> 21 228	<u>28 542</u> 22 572
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>33 773</u> 23 641	<u>33 944</u> 23 641	<u>23 752</u> 20 997	<u>28 292</u> 22 327
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 039</u> 22 605	<u>34 037</u> 23 901	<u>34 208</u> 23 901	<u>23 986</u> 21 228	<u>28 542</u> 22 572
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 856	<u>34 307</u> 24 166	<u>34 477</u> 24 166	<u>24 226</u> 21 464	<u>28 796</u> 22 823
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 555</u> 23 113	<u>34 583</u> 24 438	<u>34 753</u> 24 438	<u>24 471</u> 21 705	<u>29 057</u> 23 079
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 644	<u>35 153</u> 25 000	<u>35 324</u> 25 000	<u>24 978</u> 22 204	<u>29 596</u> 23 610
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 866</u> 21 163	<u>32 037</u> 22 413	<u>32 525</u> 22 413	<u>22 492</u> 19 949	<u>26 811</u> 21 169

						-	-	-	-
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 791</u> 21 376	<u>32 755</u> 22 639	<u>32 925</u> 22 639	<u>22 892</u> 20 151	<u>27 333</u> 21 383
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 013</u> 21 594	<u>32 989</u> 22 870	<u>33 160</u> 22 870	<u>23 101</u> 20 356	<u>27 555</u> 21 601
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 470</u> 22 044	<u>33 474</u> 23 346	<u>33 644</u> 23 346	<u>23 532</u> 20 780	<u>28 012</u> 22 051
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>33 723</u> 23 592	<u>33 894</u> 23 592	<u>23 754</u> 20 999	<u>28 248</u> 22 283
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 791</u> 21 376	<u>32 755</u> 22 639	<u>32 925</u> 22 639	<u>22 892</u> 20 151	<u>27 333</u> 21 383
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 013</u> 21 594	<u>32 989</u> 22 870	<u>33 160</u> 22 870	<u>23 101</u> 20 356	<u>27 555</u> 21 601
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>33 229</u> 23 106	<u>33 400</u> 23 106	<u>23 314</u> 20 566	<u>27 781</u> 21 823
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>33 723</u> 23 592	<u>33 894</u> 23 592	<u>23 754</u> 20 999	<u>28 248</u> 22 283
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 946</u> 22 513	<u>33 978</u> 23 843	<u>34 149</u> 23 843	<u>23 981</u> 21 223	<u>28 489</u> 22 520
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 013</u> 21 594	<u>32 989</u> 22 870	<u>33 160</u> 22 870	<u>23 101</u> 20 356	<u>27 555</u> 21 601
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>33 229</u> 23 106	<u>33 400</u> 23 106	<u>23 314</u> 20 566	<u>27 781</u> 21 823

						-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 470</u> 22 044	<u>33 474</u> 23 346	<u>33 644</u> 23 346	<u>23 532</u> 20 780	<u>28 012</u> 22 051
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 946</u> 22 513	<u>33 978</u> 23 843	<u>34 149</u> 23 843	<u>23 981</u> 21 223	<u>28 489</u> 22 520
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 192</u> 22 755	<u>34 239</u> 24 100	<u>34 409</u> 24 100	<u>24 213</u> 21 451	<u>28 735</u> 22 762
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 946</u> 22 513	<u>33 978</u> 23 843	<u>34 149</u> 23 843	<u>23 981</u> 21 223	<u>28 489</u> 22 520
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 192</u> 22 755	<u>34 239</u> 24 100	<u>34 409</u> 24 100	<u>24 213</u> 21 451	<u>28 735</u> 22 762
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 443</u> 23 003	<u>34 505</u> 24 361	<u>34 676</u> 24 361	<u>24 450</u> 21 684	<u>28 986</u> 23 010
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 700</u> 23 256	<u>34 777</u> 24 629	<u>34 948</u> 24 629	<u>24 692</u> 21 922	<u>29 243</u> 23 262
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 231</u> 23 778	<u>35 339</u> 25 183	<u>35 510</u> 25 183	<u>25 192</u> 22 415	<u>29 774</u> 23 785
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 725</u> 22 007	<u>33 095</u> 23 454	<u>33 583</u> 23 454	<u>23 501</u> 20 942	<u>27 814</u> 22 156
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 658</u> 22 229	<u>33 824</u> 23 691	<u>33 994</u> 23 691	<u>23 911</u> 21 154	<u>28 346</u> 22 380

						-	-	-	-
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 888</u> 22 456	<u>34 069</u> 23 933	<u>34 240</u> 23 933	<u>24 130</u> 21 370	<u>28 578</u> 22 608
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 364</u> 22 924	<u>34 576</u> 24 431	<u>34 747</u> 24 431	<u>24 583</u> 21 815	<u>29 057</u> 23 079
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 609</u> 23 165	<u>34 837</u> 24 689	<u>35 008</u> 24 689	<u>24 816</u> 22 044	<u>29 303</u> 23 322
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 658</u> 22 229	<u>33 824</u> 23 691	<u>33 994</u> 23 691	<u>23 911</u> 21 154	<u>28 346</u> 22 380
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 888</u> 22 456	<u>34 069</u> 23 933	<u>34 240</u> 23 933	<u>24 130</u> 21 370	<u>28 578</u> 22 608
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 123</u> 22 688	<u>34 320</u> 24 179	<u>34 491</u> 24 179	<u>24 354</u> 21 590	<u>28 815</u> 22 841
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 609</u> 23 165	<u>34 837</u> 24 689	<u>35 008</u> 24 689	<u>24 816</u> 22 044	<u>29 303</u> 23 322
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 859</u> 23 412	<u>35 104</u> 24 951	<u>35 275</u> 24 951	<u>25 054</u> 22 279	<u>29 555</u> 23 570
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 888</u> 22 456	<u>34 069</u> 23 933	<u>34 240</u> 23 933	<u>24 130</u> 21 370	<u>28 578</u> 22 608
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 123</u> 22 688	<u>34 320</u> 24 179	<u>34 491</u> 24 179	<u>24 354</u> 21 590	<u>28 815</u> 22 841
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 364</u> 22 924	<u>34 576</u> 24 431	<u>34 747</u> 24 431	<u>24 583</u> 21 815	<u>29 057</u> 23 079

						-	-	-	-
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 859</u> 23 412	<u>35 104</u> 24 951	<u>35 275</u> 24 951	<u>25 054</u> 22 279	<u>29 555</u> 23 570
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 115</u> 23 664	<u>35 377</u> 25 219	<u>35 547</u> 25 219	<u>25 298</u> 22 518	<u>29 813</u> 23 823
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 859</u> 23 412	<u>35 104</u> 24 951	<u>35 275</u> 24 951	<u>25 054</u> 22 279	<u>29 555</u> 23 570
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 115</u> 23 664	<u>35 377</u> 25 219	<u>35 547</u> 25 219	<u>25 298</u> 22 518	<u>29 813</u> 23 823
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 376</u> 23 921	<u>35 655</u> 25 494	<u>35 826</u> 25 494	<u>25 546</u> 22 763	<u>30 076</u> 24 082
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 643</u> 24 184	<u>35 940</u> 25 774	<u>36 110</u> 25 774	<u>25 800</u> 23 013	<u>30 345</u> 24 347
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 195</u> 24 727	<u>36 528</u> 26 353	<u>36 699</u> 26 353	<u>26 326</u> 23 530	<u>30 901</u> 24 894
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>25 164</u> 22 440	<u>33 526</u> 23 878	<u>34 014</u> 23 878	<u>23 960</u> 21 393	<u>28 224</u> 22 560
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>34 259</u> 24 119	<u>34 429</u> 24 119	<u>24 374</u> 21 610	<u>28 761</u> 22 788
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 577</u> 23 134	<u>34 764</u> 24 616	<u>34 935</u> 24 616	<u>24 827</u> 22 055	<u>29 238</u> 23 258

						-	-	-	-
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 822</u> 23 375	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 195</u> 24 873	<u>25 060</u> 22 285	<u>29 484</u> 23 500
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>34 259</u> 24 119	<u>34 429</u> 24 119	<u>24 374</u> 21 610	<u>28 761</u> 22 788
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 337</u> 22 898	<u>34 509</u> 24 365	<u>34 679</u> 24 365	<u>24 598</u> 21 830	<u>28 997</u> 23 020
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 822</u> 23 375	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 195</u> 24 873	<u>25 060</u> 22 285	<u>29 484</u> 23 500
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 072</u> 23 621	<u>35 290</u> 25 135	<u>35 461</u> 25 135	<u>25 299</u> 22 519	<u>29 736</u> 23 747
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 072</u> 23 621	<u>35 290</u> 25 135	<u>35 461</u> 25 135	<u>25 299</u> 22 519	<u>29 736</u> 23 747
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 327</u> 23 872	<u>35 562</u> 25 402	<u>35 733</u> 25 402	<u>25 542</u> 22 759	<u>29 992</u> 24 000
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 854</u> 24 391	<u>36 123</u> 25 954	<u>36 294</u> 25 954	<u>26 045</u> 23 254	<u>30 522</u> 24 522
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>27 127</u> 24 659	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 584</u> 26 240	<u>26 304</u> 23 509	<u>30 796</u> 24 791
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>25 164</u> 22 440	<u>33 526</u> 23 878	<u>34 014</u> 23 878	<u>23 960</u> 21 393	<u>28 224</u> 22 560

						-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>26 273</u> 23 531	<u>34 731</u> 25 064	<u>35 218</u> 25 064	<u>25 060</u> 22 477	<u>29 364</u> 23 681
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 222</u> 23 769	<u>35 476</u> 25 317	<u>35 646</u> 25 317	<u>25 486</u> 22 704	<u>29 912</u> 23 920
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 720</u> 24 259	<u>36 006</u> 25 839	<u>36 177</u> 25 839	<u>25 962</u> 23 172	<u>30 413</u> 24 414
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 977</u> 24 512	<u>36 279</u> 26 108	<u>36 450</u> 26 108	<u>26 207</u> 23 413	<u>30 671</u> 24 668
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 222</u> 23 769	<u>35 476</u> 25 317	<u>35 646</u> 25 317	<u>25 486</u> 22 704	<u>29 912</u> 23 920
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 468</u> 24 011	<u>35 738</u> 25 575	<u>35 909</u> 25 575	<u>25 721</u> 22 935	<u>30 159</u> 24 165
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 977</u> 24 512	<u>36 279</u> 26 108	<u>36 450</u> 26 108	<u>26 207</u> 23 413	<u>30 671</u> 24 668
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>27 239</u> 24 770	<u>36 559</u> 26 383	<u>36 729</u> 26 383	<u>26 457</u> 23 660	<u>30 935</u> 24 928
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>27 239</u> 24 770	<u>36 559</u> 26 383	<u>36 729</u> 26 383	<u>26 457</u> 23 660	<u>30 935</u> 24 928
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 506</u> 25 033	<u>36 844</u> 26 664	<u>37 015</u> 26 664	<u>26 713</u> 23 911	<u>31 204</u> 25 193

						-	-	-	-
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>28 059</u> 25 577	<u>37 433</u> 27 243	<u>37 603</u> 27 243	<u>27 241</u> 24 431	<u>31 761</u> 25 740
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>28 345</u> 25 858	<u>37 737</u> 27 543	<u>37 908</u> 27 543	<u>27 514</u> 24 700	<u>32 048</u> 26 023
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 388</u> 24 628	<u>35 830</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>26 252</u> 23 650	<u>30 413</u> 24 714
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 877	<u>36 586</u> 26 410	<u>36 757</u> 26 410	<u>26 690</u> 23 889	<u>30 971</u> 24 964
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>27 869</u> 25 390	<u>37 140</u> 26 955	<u>37 310</u> 26 955	<u>27 191</u> 24 382	<u>31 494</u> 25 478
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 138</u> 25 655	<u>37 425</u> 27 235	<u>37 596</u> 27 235	<u>27 449</u> 24 636	<u>31 764</u> 25 744
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 877	<u>36 586</u> 26 410	<u>36 757</u> 26 410	<u>26 690</u> 23 889	<u>30 971</u> 24 964
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>27 606</u> 25 131	<u>36 860</u> 26 680	<u>37 031</u> 26 680	<u>26 938</u> 24 133	<u>31 230</u> 25 218
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 138</u> 25 655	<u>37 425</u> 27 235	<u>37 596</u> 27 235	<u>27 449</u> 24 636	<u>31 764</u> 25 744
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>28 412</u> 25 925	<u>37 716</u> 27 522	<u>37 887</u> 27 522	<u>27 712</u> 24 895	<u>32 039</u> 26 015

						-	-	-	-
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>28 412</u> 25 925	<u>37 716</u> 27 522	<u>37 887</u> 27 522	<u>27 712</u> 24 895	<u>32 039</u> 26 015
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>28 692</u> 26 201	<u>38 014</u> 27 815	<u>38 184</u> 27 815	<u>27 981</u> 25 160	<u>32 320</u> 26 291
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 271</u> 26 770	<u>38 628</u> 28 420	<u>38 799</u> 28 420	<u>28 537</u> 25 707	<u>32 901</u> 26 863
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>29 570</u> 27 064	<u>38 945</u> 28 732	<u>39 116</u> 28 732	<u>28 824</u> 25 989	<u>33 201</u> 27 158
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 616</u> 25 838	<u>37 329</u> 27 622	<u>37 817</u> 27 622	<u>28 087</u> 25 456	<u>31 854</u> 26 132
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 589</u> 26 099	<u>38 101</u> 27 901	<u>38 271</u> 27 901	<u>28 543</u> 25 713	<u>32 427</u> 26 396
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 136</u> 26 637	<u>38 685</u> 28 476	<u>38 856</u> 28 476	<u>29 082</u> 26 243	<u>32 980</u> 26 940
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 417</u> 26 914	<u>38 986</u> 28 772	<u>39 157</u> 28 772	<u>29 359</u> 26 516	<u>33 265</u> 27 221
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 589</u> 26 099	<u>38 101</u> 27 901	<u>38 271</u> 27 901	<u>28 543</u> 25 713	<u>32 427</u> 26 396
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>28 859</u> 26 365	<u>38 390</u> 28 185	<u>38 561</u> 28 185	<u>28 810</u> 25 975	<u>32 700</u> 26 666

						-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 417</u> 26 914	<u>38 986</u> 28 772	<u>39 157</u> 28 772	<u>29 359</u> 26 516	<u>33 265</u> 27 221
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 705</u> 27 197	<u>39 294</u> 29 075	<u>39 465</u> 29 075	<u>29 643</u> 26 795	<u>33 556</u> 27 508
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 705</u> 27 197	<u>39 294</u> 29 075	<u>39 465</u> 29 075	<u>29 643</u> 26 795	<u>33 556</u> 27 508
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>29 999</u> 27 487	<u>39 608</u> 29 385	<u>39 779</u> 29 385	<u>29 933</u> 27 080	<u>33 853</u> 27 800
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 606</u> 28 084	<u>40 257</u> 30 023	<u>40 428</u> 30 023	<u>30 531</u> 27 669	<u>34 467</u> 28 405
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 920</u> 28 393	<u>40 593</u> 30 353	<u>40 763</u> 30 353	<u>30 840</u> 27 973	<u>34 785</u> 28 717
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 275</u> 27 471	<u>38 581</u> 28 854	<u>39 069</u> 28 854	<u>29 380</u> 26 728	<u>33 045</u> 27 305
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 265</u> 27 748	<u>39 365</u> 29 145	<u>39 536</u> 29 145	<u>29 849</u> 26 998	<u>33 630</u> 27 581
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 846</u> 28 320	<u>39 976</u> 29 746	<u>40 146</u> 29 746	<u>30 415</u> 27 555	<u>34 208</u> 28 149
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 146</u> 28 615	<u>40 290</u> 30 056	<u>40 461</u> 30 056	<u>30 706</u> 27 842	<u>34 506</u> 28 442

						-	-	-	-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 27 748	<u>39 365</u> 29 145	<u>39 536</u> 29 145	<u>29 849</u> 26 998	<u>33 630</u> 27 581
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 552</u> 28 031	<u>39 667</u> 29 443	<u>39 838</u> 29 443	<u>30 129</u> 27 274	<u>33 916</u> 27 862
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 146</u> 28 615	<u>40 290</u> 30 056	<u>40 461</u> 30 056	<u>30 706</u> 27 842	<u>34 506</u> 28 442
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 452</u> 28 916	<u>40 612</u> 30 372	<u>40 783</u> 30 372	<u>31 004</u> 28 135	<u>34 810</u> 28 742
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 452</u> 28 916	<u>40 612</u> 30 372	<u>40 783</u> 30 372	<u>31 004</u> 28 135	<u>34 810</u> 28 742
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 764</u> 29 224	<u>40 940</u> 30 695	<u>41 111</u> 30 695	<u>31 308</u> 28 434	<u>35 121</u> 29 048
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 29 859	<u>41 618</u> 31 363	<u>41 789</u> 31 363	<u>31 936</u> 29 053	<u>35 762</u> 29 679
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 743</u> 30 188	<u>41 968</u> 31 707	<u>42 139</u> 31 707	<u>32 261</u> 29 372	<u>36 094</u> 30 005

212-101-0100	7473-2010	3,5	3					
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>26 756</u> 17 579	<u>18 907</u> 15 873	<u>27 614</u> 17 579
212-101-0200	7473-2010	5	3					
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>27 295</u> 18 110	<u>19 713</u> 16 667	<u>28 153</u> 18 110
212-101-0300	7473-2010	7,5	3					
212-101-0301			3	1	2400	<u>27 809</u> 18 616	<u>20 560</u> 17 500	<u>28 668</u> 18 616
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>28 468</u> 18 804	<u>20 983</u> 17 677	<u>29 029</u> 18 804
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>28 663</u> 18 996	<u>21 166</u> 17 857	<u>29 224</u> 18 996
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>28 862</u> 19 192	<u>21 354</u> 18 041	<u>29 423</u> 19 192
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>29 273</u> 19 596	<u>21 739</u> 18 421	<u>29 834</u> 19 596
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>29 485</u> 19 804	<u>21 939</u> 18 617	<u>30 045</u> 19 804

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 996	<u>21 166</u> 17 857	<u>29 224</u> 18 996	<u>29 054</u> 18 996
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 862</u> 19 192	<u>21 354</u> 18 041	<u>29 423</u> 19 192	<u>29 252</u> 19 192
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 065</u> 19 392	<u>21 544</u> 18 229	<u>29 626</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 804	<u>21 939</u> 18 617	<u>30 045</u> 19 804	<u>29 875</u> 19 804
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 701</u> 20 017	<u>22 142</u> 18 817	<u>30 262</u> 20 017	<u>30 091</u> 20 017
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 862</u> 19 192	<u>21 354</u> 18 041	<u>29 423</u> 19 192	<u>29 252</u> 19 192
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 065</u> 19 392	<u>21 544</u> 18 229	<u>29 626</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 273</u> 19 596	<u>21 739</u> 18 421	<u>29 834</u> 19 596	<u>29 663</u> 19 596
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 701</u> 20 017	<u>22 142</u> 18 817	<u>30 262</u> 20 017	<u>30 091</u> 20 017
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 922</u> 20 235	<u>22 350</u> 19 022	<u>30 483</u> 20 235	<u>30 312</u> 20 235
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 065</u> 19 392	<u>21 544</u> 18 229	<u>29 626</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 273</u> 19 596	<u>21 739</u> 18 421	<u>29 834</u> 19 596	<u>29 663</u> 19 596
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 804	<u>21 939</u> 18 617	<u>30 045</u> 19 804	<u>29 875</u> 19 804
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 922</u> 20 235	<u>22 350</u> 19 022	<u>30 483</u> 20 235	<u>30 312</u> 20 235
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 148</u> 20 457	<u>22 562</u> 19 231	<u>30 709</u> 20 457	<u>30 538</u> 20 457
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 989</u> 19 777	<u>21 376</u> 18 304	<u>29 847</u> 19 777	<u>29 359</u> 19 777
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 977	<u>21 808</u> 18 488	<u>30 220</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 180	<u>22 000</u> 18 677	<u>30 428</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 180	<u>22 000</u> 18 677	<u>30 428</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 969</u> 21 265	<u>23 020</u> 19 681	<u>31 530</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 969</u> 21 265	<u>23 020</u> 19 681	<u>31 530</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 204</u> 21 497	<u>23 237</u> 19 895	<u>31 765</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 204</u> 21 497	<u>23 237</u> 19 895	<u>31 765</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 444</u> 21 733	<u>23 459</u> 20 114	<u>32 005</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 989</u> 19 777	<u>21 376</u> 18 304	<u>29 847</u> 19 777	<u>29 359</u> 19 777
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 977	<u>21 808</u> 18 488	<u>30 220</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 180	<u>22 000</u> 18 677	<u>30 428</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 180	<u>22 000</u> 18 677	<u>30 428</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 969</u> 21 265	<u>23 020</u> 19 681	<u>31 530</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 969</u> 21 265	<u>23 020</u> 19 681	<u>31 530</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 204</u> 21 497	<u>23 237</u> 19 895	<u>31 765</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 204</u> 21 497	<u>23 237</u> 19 895	<u>31 765</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 444</u> 21 733	<u>23 459</u> 20 114	<u>32 005</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 669</u> 20 446	<u>22 193</u> 19 107	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 040</u> 20 446
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 347</u> 20 653	<u>22 633</u> 19 300	<u>30 908</u> 20 653	<u>30 737</u> 20 653
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 561</u> 20 864	<u>22 833</u> 19 497	<u>31 122</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 780</u> 21 079	<u>23 037</u> 19 698	<u>31 340</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 523	<u>23 458</u> 20 113	<u>31 791</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 463</u> 21 752	<u>23 676</u> 20 327	<u>32 024</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 561</u> 20 864	<u>22 833</u> 19 497	<u>31 122</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 780</u> 21 079	<u>23 037</u> 19 698	<u>31 340</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 003</u> 21 298	<u>23 245</u> 19 903	<u>31 563</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 463</u> 21 752	<u>23 676</u> 20 327	<u>32 024</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 985	<u>23 898</u> 20 545	<u>32 261</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 780</u> 21 079	<u>23 037</u> 19 698	<u>31 340</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 003</u> 21 298	<u>23 245</u> 19 903	<u>31 563</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 523	<u>23 458</u> 20 113	<u>31 791</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 985	<u>23 898</u> 20 545	<u>32 261</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 943</u> 22 224	<u>24 125</u> 20 769	<u>32 504</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 003</u> 21 298	<u>23 245</u> 19 903	<u>31 563</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 523	<u>23 458</u> 20 113	<u>31 791</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 463</u> 21 752	<u>23 676</u> 20 327	<u>32 024</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 943</u> 22 224	<u>24 125</u> 20 769	<u>32 504</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 469	<u>24 356</u> 20 997	<u>32 752</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 943</u> 22 224	<u>24 125</u> 20 769	<u>32 504</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 469	<u>24 356</u> 20 997	<u>32 752</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 445</u> 22 718	<u>24 593</u> 21 230	<u>33 006</u> 22 718	<u>32 835</u> 22 718
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 705</u> 22 974	<u>24 836</u> 21 469	<u>33 265</u> 22 974	<u>33 095</u> 22 974
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 241</u> 23 502	<u>25 337</u> 21 962	<u>33 802</u> 23 502	<u>33 631</u> 23 502
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 304</u> 21 071	<u>22 828</u> 19 732	<u>31 162</u> 21 071	<u>30 675</u> 21 071

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 988</u> 21 284	<u>23 274</u> 19 931	<u>31 549</u> 21 284	<u>31 378</u> 21 284
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 501	<u>23 481</u> 20 135	<u>31 770</u> 21 501	<u>31 599</u> 21 501
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 664</u> 21 949	<u>23 907</u> 20 554	<u>32 225</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 899</u> 22 180	<u>24 127</u> 20 771	<u>32 460</u> 22 180	<u>32 289</u> 22 180
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 988</u> 21 284	<u>23 274</u> 19 931	<u>31 549</u> 21 284	<u>31 378</u> 21 284
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 501	<u>23 481</u> 20 135	<u>31 770</u> 21 501	<u>31 599</u> 21 501
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 434</u> 21 723	<u>23 692</u> 20 342	<u>31 995</u> 21 723	<u>31 824</u> 21 723
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 899</u> 22 180	<u>24 127</u> 20 771	<u>32 460</u> 22 180	<u>32 289</u> 22 180
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 139</u> 22 416	<u>24 351</u> 20 992	<u>32 699</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 501	<u>23 481</u> 20 135	<u>31 770</u> 21 501	<u>31 599</u> 21 501
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 434</u> 21 723	<u>23 692</u> 20 342	<u>31 995</u> 21 723	<u>31 824</u> 21 723

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 664</u> 21 949	<u>23 907</u> 20 554	<u>32 225</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 139</u> 22 416	<u>24 351</u> 20 992	<u>32 699</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 383</u> 22 657	<u>24 580</u> 21 217	<u>32 944</u> 22 657	<u>32 774</u> 22 657
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 139</u> 22 416	<u>24 351</u> 20 992	<u>32 699</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 383</u> 22 657	<u>24 580</u> 21 217	<u>32 944</u> 22 657	<u>32 774</u> 22 657
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 634</u> 22 904	<u>24 815</u> 21 448	<u>33 194</u> 22 904	<u>33 024</u> 22 904
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 889</u> 23 155	<u>25 054</u> 21 684	<u>33 450</u> 23 155	<u>33 280</u> 23 155
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 676	<u>25 549</u> 22 171	<u>33 979</u> 23 676	<u>33 808</u> 23 676
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 302</u> 22 054	<u>23 825</u> 20 714	<u>32 160</u> 22 054	<u>31 672</u> 22 054
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 996</u> 22 276	<u>24 282</u> 20 924	<u>32 557</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 227</u> 22 504	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 788</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 703</u> 22 972	<u>24 946</u> 21 577	<u>33 264</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 949</u> 23 214	<u>25 177</u> 21 805	<u>33 510</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 996</u> 22 276	<u>24 282</u> 20 924	<u>32 557</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 227</u> 22 504	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 788</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 463</u> 22 736	<u>24 720</u> 21 355	<u>33 024</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 949</u> 23 214	<u>25 177</u> 21 805	<u>33 510</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 200</u> 23 461	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 761</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 227</u> 22 504	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 788</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 463</u> 22 736	<u>24 720</u> 21 355	<u>33 024</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 703</u> 22 972	<u>24 946</u> 21 577	<u>33 264</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 200</u> 23 461	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 761</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 23 714	<u>25 653</u> 22 273	<u>34 017</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 200</u> 23 461	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 761</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 456</u> 23 714	<u>25 653</u> 22 273	<u>34 017</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 718</u> 23 971	<u>25 899</u> 22 516	<u>34 279</u> 23 971	<u>34 108</u> 23 971
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 986</u> 24 235	<u>26 151</u> 22 763	<u>34 547</u> 24 235	<u>34 376</u> 24 235
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 539</u> 24 779	<u>26 670</u> 23 274	<u>35 100</u> 24 779	<u>34 929</u> 24 779
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 710</u> 22 455	<u>24 279</u> 21 161	<u>32 568</u> 22 455	<u>32 081</u> 22 455
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 409</u> 22 682	<u>24 740</u> 21 374	<u>32 969</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 653</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 940</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 279</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 559</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 845</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 133</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 027</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 319</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 615</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 915</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 710</u> 22 455	<u>24 279</u> 21 161	<u>32 568</u> 22 455	<u>32 081</u> 22 455

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 409</u> 22 682	<u>24 740</u> 21 374	<u>32 969</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 884</u> 23 150	<u>25 188</u> 21 815	<u>33 445</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 391	<u>25 419</u> 22 042	<u>33 690</u> 23 391	<u>33 519</u> 23 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 409</u> 22 682	<u>24 740</u> 21 374	<u>32 969</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 914	<u>24 962</u> 21 593	<u>33 205</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 391	<u>25 419</u> 22 042	<u>33 690</u> 23 391	<u>33 519</u> 23 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 379</u> 23 637	<u>25 654</u> 22 274	<u>33 940</u> 23 637	<u>33 769</u> 23 637
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 379</u> 23 637	<u>25 654</u> 22 274	<u>33 940</u> 23 637	<u>33 769</u> 23 637
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 889	<u>25 895</u> 22 511	<u>34 195</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 408	<u>26 392</u> 23 001	<u>34 723</u> 24 408	<u>34 552</u> 24 408
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 435</u> 24 676	<u>26 649</u> 23 254	<u>34 995</u> 24 676	<u>34 825</u> 24 676

212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 844</u> 23 571	<u>25 368</u> 22 232	<u>33 702</u> 23 571	<u>33 215</u> 23 571
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 554</u> 23 810	<u>25 840</u> 22 457	<u>34 115</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 300	<u>26 310</u> 22 920	<u>34 614</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 310</u> 24 554	<u>26 553</u> 23 158	<u>34 871</u> 24 554	<u>34 700</u> 24 554
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 554</u> 23 810	<u>25 840</u> 22 457	<u>34 115</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 801</u> 24 052	<u>26 072</u> 22 686	<u>34 362</u> 24 052	<u>34 191</u> 24 052
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 310</u> 24 554	<u>26 553</u> 23 158	<u>34 871</u> 24 554	<u>34 700</u> 24 554
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 572</u> 24 812	<u>26 800</u> 23 402	<u>35 133</u> 24 812	<u>34 963</u> 24 812
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 572</u> 24 812	<u>26 800</u> 23 402	<u>35 133</u> 24 812	<u>34 963</u> 24 812
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 841</u> 25 076	<u>27 053</u> 23 651	<u>35 401</u> 25 076	<u>35 231</u> 25 076

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 395</u> 25 621	<u>27 576</u> 24 165	<u>35 955</u> 25 621	<u>35 785</u> 25 621
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 681</u> 25 903	<u>27 845</u> 24 431	<u>36 241</u> 25 903	<u>36 071</u> 25 903
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 887</u> 24 598	<u>26 547</u> 23 393	<u>34 745</u> 24 598	<u>34 258</u> 24 598
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 847	<u>27 031</u> 23 629	<u>35 169</u> 24 847	<u>34 998</u> 24 847
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 128</u> 25 359	<u>27 526</u> 24 116	<u>35 689</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 397</u> 25 623	<u>27 781</u> 24 368	<u>35 957</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 847	<u>27 031</u> 23 629	<u>35 169</u> 24 847	<u>34 998</u> 24 847
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 865</u> 25 100	<u>27 276</u> 23 870	<u>35 426</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 397</u> 25 623	<u>27 781</u> 24 368	<u>35 957</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 671</u> 25 893	<u>28 042</u> 24 624	<u>36 231</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 671</u> 25 893	<u>28 042</u> 24 624	<u>36 231</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 950</u> 26 168	<u>28 308</u> 24 886	<u>36 511</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 528</u> 26 737	<u>28 857</u> 25 427	<u>37 089</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 827</u> 27 031	<u>29 141</u> 25 706	<u>37 388</u> 27 031	<u>37 217</u> 27 031
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 319</u> 26 007	<u>28 361</u> 25 179	<u>36 177</u> 26 007	<u>35 689</u> 26 007
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 054</u> 26 270	<u>28 863</u> 25 433	<u>36 614</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 604</u> 26 811	<u>29 396</u> 25 957	<u>37 165</u> 26 811	<u>36 994</u> 26 811
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 888</u> 27 091	<u>29 671</u> 26 228	<u>37 449</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 054</u> 26 270	<u>28 863</u> 25 433	<u>36 614</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 326</u> 26 538	<u>29 127</u> 25 692	<u>36 887</u> 26 538	<u>36 716</u> 26 538

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 888</u> 27 091	<u>29 671</u> 26 228	<u>37 449</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 177</u> 27 376	<u>29 951</u> 26 504	<u>37 738</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 177</u> 27 376	<u>29 951</u> 26 504	<u>37 738</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 473</u> 27 667	<u>30 238</u> 26 786	<u>38 034</u> 27 667	<u>37 863</u> 27 667
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 084</u> 28 269	<u>30 830</u> 27 368	<u>38 645</u> 28 269	<u>38 475</u> 28 269
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 579	<u>31 135</u> 27 669	<u>38 961</u> 28 579	<u>38 790</u> 28 579
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 503</u> 27 173	<u>29 640</u> 26 438	<u>37 362</u> 27 173	<u>36 874</u> 27 173
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 250</u> 27 448	<u>30 155</u> 26 705	<u>37 811</u> 27 448	<u>37 641</u> 27 448
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 825</u> 28 014	<u>30 715</u> 27 255	<u>38 386</u> 28 014	<u>38 216</u> 28 014
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 122</u> 28 306	<u>31 003</u> 27 539	<u>38 683</u> 28 306	<u>38 512</u> 28 306

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 250</u> 27 448	<u>30 155</u> 26 705	<u>37 811</u> 27 448	<u>37 641</u> 27 448
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 535</u> 27 728	<u>30 432</u> 26 977	<u>38 096</u> 27 728	<u>37 925</u> 27 728
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 122</u> 28 306	<u>31 003</u> 27 539	<u>38 683</u> 28 306	<u>38 512</u> 28 306
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 425</u> 28 603	<u>31 298</u> 27 829	<u>38 985</u> 28 603	<u>38 815</u> 28 603
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 425</u> 28 603	<u>31 298</u> 27 829	<u>38 985</u> 28 603	<u>38 815</u> 28 603
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 734</u> 28 908	<u>31 599</u> 28 125	<u>39 295</u> 28 908	<u>39 124</u> 28 908
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 372</u> 29 536	<u>32 220</u> 28 736	<u>39 933</u> 29 536	<u>39 762</u> 29 536
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 702</u> 29 861	<u>32 541</u> 29 052	<u>40 263</u> 29 861	<u>40 092</u> 29 861
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 922</u> 18 727	<u>19 084</u> 16 048	<u>28 781</u> 18 727	<u>28 293</u> 18 727
212-101-1600	5, 7473-2010	3						

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 481</u> 19 277	<u>19 899</u> 16 850	<u>29 339</u> 19 277	<u>28 852</u> 19 277
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 010</u> 19 798	<u>20 755</u> 17 693	<u>29 868</u> 19 798	<u>29 380</u> 19 798
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 681</u> 19 998	<u>21 181</u> 17 871	<u>30 242</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 888</u> 20 202	<u>21 366</u> 18 054	<u>30 449</u> 20 202	<u>30 278</u> 20 202
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 410	<u>21 555</u> 18 240	<u>30 661</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 536</u> 20 840	<u>21 945</u> 18 624	<u>31 097</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 762</u> 21 061	<u>22 147</u> 18 822	<u>31 323</u> 21 061	<u>31 152</u> 21 061
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 888</u> 20 202	<u>21 366</u> 18 054	<u>30 449</u> 20 202	<u>30 278</u> 20 202
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 410	<u>21 555</u> 18 240	<u>30 661</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 622	<u>21 748</u> 18 430	<u>30 877</u> 20 622	<u>30 706</u> 20 622

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 762</u> 21 061	<u>22 147</u> 18 822	<u>31 323</u> 21 061	<u>31 152</u> 21 061
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 992</u> 21 288	<u>22 352</u> 19 024	<u>31 553</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 410	<u>21 555</u> 18 240	<u>30 661</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 622	<u>21 748</u> 18 430	<u>30 877</u> 20 622	<u>30 706</u> 20 622
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 536</u> 20 840	<u>21 945</u> 18 624	<u>31 097</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 992</u> 21 288	<u>22 352</u> 19 024	<u>31 553</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 227</u> 21 519	<u>22 562</u> 19 231	<u>31 788</u> 21 519	<u>31 617</u> 21 519
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 622	<u>21 748</u> 18 430	<u>30 877</u> 20 622	<u>30 706</u> 20 622
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 536</u> 20 840	<u>21 945</u> 18 624	<u>31 097</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 762</u> 21 061	<u>22 147</u> 18 822	<u>31 323</u> 21 061	<u>31 152</u> 21 061
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 227</u> 21 519	<u>22 562</u> 19 231	<u>31 788</u> 21 519	<u>31 617</u> 21 519

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 467</u> 21 756	<u>22 777</u> 19 442	<u>32 028</u> 21 756	<u>31 857</u> 21 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 278</u> 21 046	<u>21 581</u> 18 505	<u>31 137</u> 21 046	<u>30 649</u> 21 046
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 962</u> 21 259	<u>22 015</u> 18 692	<u>31 523</u> 21 259	<u>31 353</u> 21 259
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 476	<u>22 208</u> 18 883	<u>31 744</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 476	<u>22 208</u> 18 883	<u>31 744</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923

212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 630	<u>23 240</u> 19 898	<u>32 917</u> 22 630	<u>32 746</u> 22 630
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 630	<u>23 240</u> 19 898	<u>32 917</u> 22 630	<u>32 746</u> 22 630
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 606</u> 22 876	<u>23 459</u> 20 114	<u>33 167</u> 22 876	<u>32 996</u> 22 876
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 606</u> 22 876	<u>23 459</u> 20 114	<u>33 167</u> 22 876	<u>32 996</u> 22 876

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 861</u> 23 128	<u>23 684</u> 20 335	<u>33 422</u> 23 128	<u>33 251</u> 23 128
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 278</u> 21 046	<u>21 581</u> 18 505	<u>31 137</u> 21 046	<u>30 649</u> 21 046
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 962</u> 21 259	<u>22 015</u> 18 692	<u>31 523</u> 21 259	<u>31 353</u> 21 259
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 476	<u>22 208</u> 18 883	<u>31 744</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 476	<u>22 208</u> 18 883	<u>31 744</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 630	<u>23 240</u> 19 898	<u>32 917</u> 22 630	<u>32 746</u> 22 630
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 630	<u>23 240</u> 19 898	<u>32 917</u> 22 630	<u>32 746</u> 22 630
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 606</u> 22 876	<u>23 459</u> 20 114	<u>33 167</u> 22 876	<u>32 996</u> 22 876
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 606</u> 22 876	<u>23 459</u> 20 114	<u>33 167</u> 22 876	<u>32 996</u> 22 876

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 861</u> 23 128	<u>23 684</u> 20 335	<u>33 422</u> 23 128	<u>33 251</u> 23 128
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 993</u> 21 750	<u>22 406</u> 19 317	<u>31 851</u> 21 750	<u>31 364</u> 21 750
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 684</u> 21 969	<u>22 848</u> 19 512	<u>32 245</u> 21 969	<u>32 075</u> 21 969
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 912</u> 22 194	<u>23 051</u> 19 712	<u>32 473</u> 22 194	<u>32 302</u> 22 194
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 145</u> 22 422	<u>23 257</u> 19 915	<u>32 705</u> 22 422	<u>32 535</u> 22 422
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 624</u> 22 894	<u>23 683</u> 20 334	<u>33 185</u> 22 894	<u>33 014</u> 22 894
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 872</u> 23 138	<u>23 903</u> 20 550	<u>33 433</u> 23 138	<u>33 262</u> 23 138
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 912</u> 22 194	<u>23 051</u> 19 712	<u>32 473</u> 22 194	<u>32 302</u> 22 194
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 145</u> 22 422	<u>23 257</u> 19 915	<u>32 705</u> 22 422	<u>32 535</u> 22 422
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 382</u> 22 656	<u>23 468</u> 20 122	<u>32 943</u> 22 656	<u>32 772</u> 22 656

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 872</u> 23 138	<u>23 903</u> 20 550	<u>33 433</u> 23 138	<u>33 262</u> 23 138
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 387	<u>24 127</u> 20 771	<u>33 685</u> 23 387	<u>33 515</u> 23 387
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 145</u> 22 422	<u>23 257</u> 19 915	<u>32 705</u> 22 422	<u>32 535</u> 22 422
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 382</u> 22 656	<u>23 468</u> 20 122	<u>32 943</u> 22 656	<u>32 772</u> 22 656
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 624</u> 22 894	<u>23 683</u> 20 334	<u>33 185</u> 22 894	<u>33 014</u> 22 894
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 387	<u>24 127</u> 20 771	<u>33 685</u> 23 387	<u>33 515</u> 23 387
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 383</u> 23 641	<u>24 357</u> 20 997	<u>33 944</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 382</u> 22 656	<u>23 468</u> 20 122	<u>32 943</u> 22 656	<u>32 772</u> 22 656
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 624</u> 22 894	<u>23 683</u> 20 334	<u>33 185</u> 22 894	<u>33 014</u> 22 894
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 872</u> 23 138	<u>23 903</u> 20 550	<u>33 433</u> 23 138	<u>33 262</u> 23 138
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 383</u> 23 641	<u>24 357</u> 20 997	<u>33 944</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 647</u> 23 901	<u>24 591</u> 21 228	<u>34 208</u> 23 901	<u>34 037</u> 23 901
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 383</u> 23 641	<u>24 357</u> 20 997	<u>33 944</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 647</u> 23 901	<u>24 591</u> 21 228	<u>34 208</u> 23 901	<u>34 037</u> 23 901
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 916</u> 24 166	<u>24 831</u> 21 464	<u>34 477</u> 24 166	<u>34 307</u> 24 166
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 192</u> 24 438	<u>25 076</u> 21 705	<u>34 753</u> 24 438	<u>34 583</u> 24 438
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 763</u> 25 000	<u>25 583</u> 22 204	<u>35 324</u> 25 000	<u>35 153</u> 25 000
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 666</u> 22 413	<u>23 048</u> 19 949	<u>32 525</u> 22 413	<u>32 037</u> 22 413
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 365</u> 22 639	<u>23 497</u> 20 151	<u>32 925</u> 22 639	<u>32 755</u> 22 639
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 599</u> 22 870	<u>23 706</u> 20 356	<u>33 160</u> 22 870	<u>32 989</u> 22 870
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 083</u> 23 346	<u>24 137</u> 20 780	<u>33 644</u> 23 346	<u>33 474</u> 23 346

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 592	<u>24 359</u> 20 999	<u>33 894</u> 23 592	<u>33 723</u> 23 592
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 365</u> 22 639	<u>23 497</u> 20 151	<u>32 925</u> 22 639	<u>32 755</u> 22 639
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 599</u> 22 870	<u>23 706</u> 20 356	<u>33 160</u> 22 870	<u>32 989</u> 22 870
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 839</u> 23 106	<u>23 919</u> 20 566	<u>33 400</u> 23 106	<u>33 229</u> 23 106
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 592	<u>24 359</u> 20 999	<u>33 894</u> 23 592	<u>33 723</u> 23 592
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 588</u> 23 843	<u>24 586</u> 21 223	<u>34 149</u> 23 843	<u>33 978</u> 23 843
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 599</u> 22 870	<u>23 706</u> 20 356	<u>33 160</u> 22 870	<u>32 989</u> 22 870
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 839</u> 23 106	<u>23 919</u> 20 566	<u>33 400</u> 23 106	<u>33 229</u> 23 106
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 083</u> 23 346	<u>24 137</u> 20 780	<u>33 644</u> 23 346	<u>33 474</u> 23 346
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 588</u> 23 843	<u>24 586</u> 21 223	<u>34 149</u> 23 843	<u>33 978</u> 23 843
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 849</u> 24 100	<u>24 818</u> 21 451	<u>34 409</u> 24 100	<u>34 239</u> 24 100

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 588</u> 23 843	<u>24 586</u> 21 223	<u>34 149</u> 23 843	<u>33 978</u> 23 843
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 849</u> 24 100	<u>24 818</u> 21 451	<u>34 409</u> 24 100	<u>34 239</u> 24 100
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 115</u> 24 361	<u>25 054</u> 21 684	<u>34 676</u> 24 361	<u>34 505</u> 24 361
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 387</u> 24 629	<u>25 297</u> 21 922	<u>34 948</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 949</u> 25 183	<u>25 797</u> 22 415	<u>35 510</u> 25 183	<u>35 339</u> 25 183
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 725</u> 23 454	<u>24 057</u> 20 942	<u>33 583</u> 23 454	<u>33 095</u> 23 454
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 434</u> 23 691	<u>24 516</u> 21 154	<u>33 994</u> 23 691	<u>33 824</u> 23 691
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 679</u> 23 933	<u>24 735</u> 21 370	<u>34 240</u> 23 933	<u>34 069</u> 23 933
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 186</u> 24 431	<u>25 187</u> 21 815	<u>34 747</u> 24 431	<u>34 576</u> 24 431
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 447</u> 24 689	<u>25 421</u> 22 044	<u>35 008</u> 24 689	<u>34 837</u> 24 689

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 434</u> 23 691	<u>24 516</u> 21 154	<u>33 994</u> 23 691	<u>33 824</u> 23 691
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 679</u> 23 933	<u>24 735</u> 21 370	<u>34 240</u> 23 933	<u>34 069</u> 23 933
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 930</u> 24 179	<u>24 959</u> 21 590	<u>34 491</u> 24 179	<u>34 320</u> 24 179
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 447</u> 24 689	<u>25 421</u> 22 044	<u>35 008</u> 24 689	<u>34 837</u> 24 689
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 714</u> 24 951	<u>25 659</u> 22 279	<u>35 275</u> 24 951	<u>35 104</u> 24 951
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 679</u> 23 933	<u>24 735</u> 21 370	<u>34 240</u> 23 933	<u>34 069</u> 23 933
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 930</u> 24 179	<u>24 959</u> 21 590	<u>34 491</u> 24 179	<u>34 320</u> 24 179
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 186</u> 24 431	<u>25 187</u> 21 815	<u>34 747</u> 24 431	<u>34 576</u> 24 431
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 714</u> 24 951	<u>25 659</u> 22 279	<u>35 275</u> 24 951	<u>35 104</u> 24 951
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 986</u> 25 219	<u>25 902</u> 22 518	<u>35 547</u> 25 219	<u>35 377</u> 25 219
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 714</u> 24 951	<u>25 659</u> 22 279	<u>35 275</u> 24 951	<u>35 104</u> 24 951

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 986</u> 25 219	<u>25 902</u> 22 518	<u>35 547</u> 25 219	<u>35 377</u> 25 219
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 265</u> 25 494	<u>26 151</u> 22 763	<u>35 826</u> 25 494	<u>35 655</u> 25 494
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 550</u> 25 774	<u>26 405</u> 23 013	<u>36 110</u> 25 774	<u>35 940</u> 25 774
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 138</u> 26 353	<u>26 931</u> 23 530	<u>36 699</u> 26 353	<u>36 528</u> 26 353
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 155</u> 23 878	<u>24 516</u> 21 393	<u>34 014</u> 23 878	<u>33 526</u> 23 878
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 869</u> 24 119	<u>24 979</u> 21 610	<u>34 429</u> 24 119	<u>34 259</u> 24 119
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 374</u> 24 616	<u>25 432</u> 22 055	<u>34 935</u> 24 616	<u>34 764</u> 24 616
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 634</u> 24 873	<u>25 665</u> 22 285	<u>35 195</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 869</u> 24 119	<u>24 979</u> 21 610	<u>34 429</u> 24 119	<u>34 259</u> 24 119
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 119</u> 24 365	<u>25 203</u> 21 830	<u>34 679</u> 24 365	<u>34 509</u> 24 365

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 634</u> 24 873	<u>25 665</u> 22 285	<u>35 195</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 135	<u>25 903</u> 22 519	<u>35 461</u> 25 135	<u>35 290</u> 25 135
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 135	<u>25 903</u> 22 519	<u>35 461</u> 25 135	<u>35 290</u> 25 135
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 172</u> 25 402	<u>26 147</u> 22 759	<u>35 733</u> 25 402	<u>35 562</u> 25 402
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 733</u> 25 954	<u>26 649</u> 23 254	<u>36 294</u> 25 954	<u>36 123</u> 25 954
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 023</u> 26 240	<u>26 909</u> 23 509	<u>36 584</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 155</u> 23 878	<u>24 516</u> 21 393	<u>34 014</u> 23 878	<u>33 526</u> 23 878
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 360</u> 25 064	<u>25 616</u> 22 477	<u>35 218</u> 25 064	<u>34 731</u> 25 064
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 086</u> 25 317	<u>26 091</u> 22 704	<u>35 646</u> 25 317	<u>35 476</u> 25 317

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 616</u> 25 839	<u>26 566</u> 23 172	<u>36 177</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>35 889</u> 26 108	<u>26 811</u> 23 413	<u>36 450</u> 26 108	<u>36 279</u> 26 108
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 086</u> 25 317	<u>26 091</u> 22 704	<u>35 646</u> 25 317	<u>35 476</u> 25 317
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 348</u> 25 575	<u>26 326</u> 22 935	<u>35 909</u> 25 575	<u>35 738</u> 25 575
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>35 889</u> 26 108	<u>26 811</u> 23 413	<u>36 450</u> 26 108	<u>36 279</u> 26 108
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 169</u> 26 383	<u>27 062</u> 23 660	<u>36 729</u> 26 383	<u>36 559</u> 26 383
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 169</u> 26 383	<u>27 062</u> 23 660	<u>36 729</u> 26 383	<u>36 559</u> 26 383
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 454</u> 26 664	<u>27 318</u> 23 911	<u>37 015</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 043</u> 27 243	<u>27 846</u> 24 431	<u>37 603</u> 27 243	<u>37 433</u> 27 243
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 347</u> 27 543	<u>28 118</u> 24 700	<u>37 908</u> 27 543	<u>37 737</u> 27 543
212-101-2600	35, 7473-2010	3						

212-101-2601		3	1	2400	<u>35 460</u> 26 146	<u>26 808</u> 23 650	<u>36 318</u> 26 146	<u>35 830</u> 26 146
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 410	<u>27 295</u> 23 889	<u>36 757</u> 26 410	<u>36 586</u> 26 410
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 749</u> 26 955	<u>27 795</u> 24 382	<u>37 310</u> 26 955	<u>37 140</u> 26 955
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 035</u> 27 235	<u>28 053</u> 24 636	<u>37 596</u> 27 235	<u>37 425</u> 27 235
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 410	<u>27 295</u> 23 889	<u>36 757</u> 26 410	<u>36 586</u> 26 410
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 470</u> 26 680	<u>27 543</u> 24 133	<u>37 031</u> 26 680	<u>36 860</u> 26 680
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 035</u> 27 235	<u>28 053</u> 24 636	<u>37 596</u> 27 235	<u>37 425</u> 27 235
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 326</u> 27 522	<u>28 317</u> 24 895	<u>37 887</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 326</u> 27 522	<u>28 317</u> 24 895	<u>37 887</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 623</u> 27 815	<u>28 586</u> 25 160	<u>38 184</u> 27 815	<u>38 014</u> 27 815
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 238</u> 28 420	<u>29 142</u> 25 707	<u>38 799</u> 28 420	<u>38 628</u> 28 420

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 555</u> 28 732	<u>29 429</u> 25 989	<u>39 116</u> 28 732	<u>38 945</u> 28 732
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 959</u> 27 622	<u>28 643</u> 25 456	<u>37 817</u> 27 622	<u>37 329</u> 27 622
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 710</u> 27 901	<u>29 148</u> 25 713	<u>38 271</u> 27 901	<u>38 101</u> 27 901
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 295</u> 28 476	<u>29 686</u> 26 243	<u>38 856</u> 28 476	<u>38 685</u> 28 476
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 596</u> 28 772	<u>29 964</u> 26 516	<u>39 157</u> 28 772	<u>38 986</u> 28 772
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 27 901	<u>29 148</u> 25 713	<u>38 271</u> 27 901	<u>38 101</u> 27 901
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 000</u> 28 185	<u>29 414</u> 25 975	<u>38 561</u> 28 185	<u>38 390</u> 28 185
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 596</u> 28 772	<u>29 964</u> 26 516	<u>39 157</u> 28 772	<u>38 986</u> 28 772
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>38 904</u> 29 075	<u>30 248</u> 26 795	<u>39 465</u> 29 075	<u>39 294</u> 29 075
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 904</u> 29 075	<u>30 248</u> 26 795	<u>39 465</u> 29 075	<u>39 294</u> 29 075

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 218</u> 29 385	<u>30 537</u> 27 080	<u>39 779</u> 29 385	<u>39 608</u> 29 385
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>39 867</u> 30 023	<u>31 135</u> 27 669	<u>40 428</u> 30 023	<u>40 257</u> 30 023
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 203</u> 30 353	<u>31 444</u> 27 973	<u>40 763</u> 30 353	<u>40 593</u> 30 353
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 211</u> 28 854	<u>29 936</u> 26 728	<u>39 069</u> 28 854	<u>38 581</u> 28 854
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 975</u> 29 145	<u>30 454</u> 26 998	<u>39 536</u> 29 145	<u>39 365</u> 29 145
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 586</u> 29 746	<u>31 019</u> 27 555	<u>40 146</u> 29 746	<u>39 976</u> 29 746
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 900</u> 30 056	<u>31 311</u> 27 842	<u>40 461</u> 30 056	<u>40 290</u> 30 056
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 975</u> 29 145	<u>30 454</u> 26 998	<u>39 536</u> 29 145	<u>39 365</u> 29 145
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 277</u> 29 443	<u>30 734</u> 27 274	<u>39 838</u> 29 443	<u>39 667</u> 29 443
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 900</u> 30 056	<u>31 311</u> 27 842	<u>40 461</u> 30 056	<u>40 290</u> 30 056

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 222</u> 30 372	<u>31 609</u> 28 135	<u>40 783</u> 30 372	<u>40 612</u> 30 372
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 222</u> 30 372	<u>31 609</u> 28 135	<u>40 783</u> 30 372	<u>40 612</u> 30 372
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 550</u> 30 695	<u>31 913</u> 28 434	<u>41 111</u> 30 695	<u>40 940</u> 30 695
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 228</u> 31 363	<u>32 541</u> 29 053	<u>41 789</u> 31 363	<u>41 618</u> 31 363
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 707	<u>32 865</u> 29 372	<u>42 139</u> 31 707	<u>41 968</u> 31 707

212-102.

						-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 402</u> 16 768	<u>27 484</u> 17 931	<u>27 971</u> 17 931	<u>18 673</u> 16 190	<u>22 522</u> 16 947
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 048</u> 17 404	<u>28 034</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>19 496</u> 17 000	<u>23 058</u> 17 475
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 691</u> 18 038	<u>28 558</u> 18 988	<u>29 046</u> 18 988	<u>20 359</u> 17 850	<u>23 573</u> 17 982
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 802</u> 19 130	<u>29 761</u> 20 172	<u>30 249</u> 20 172	<u>21 192</u> 18 670	<u>24 698</u> 19 089
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 802</u> 19 130	<u>29 761</u> 20 172	<u>30 249</u> 20 172	<u>21 192</u> 18 670	<u>24 698</u> 19 089
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 727</u> 20 041	<u>30 455</u> 20 855	<u>30 943</u> 20 855	<u>22 025</u> 19 489	<u>25 364</u> 19 744
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 313</u> 20 618	<u>31 103</u> 21 493	<u>31 590</u> 21 493	<u>22 673</u> 20 127	<u>25 979</u> 20 350
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 146</u> 21 438	<u>32 120</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>23 690</u> 21 129	<u>26 946</u> 21 302
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>24 578</u> 21 863	<u>32 537</u> 22 904	<u>33 025</u> 22 904	<u>24 153</u> 21 584	<u>27 344</u> 21 693
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>24 578</u> 21 863	<u>32 537</u> 22 904	<u>33 025</u> 22 904	<u>24 153</u> 21 584	<u>27 344</u> 21 693

						-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>25 657</u> 22 925	<u>33 693</u> 24 043	<u>34 181</u> 24 043	<u>25 263</u> 22 677	<u>28 440</u> 22 772
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 251</u> 17 604	<u>28 673</u> 19 102	<u>29 161</u> 19 102	<u>18 854</u> 16 369	<u>23 602</u> 18 010
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 913</u> 18 256	<u>29 243</u> 19 663	<u>29 731</u> 19 663	<u>19 686</u> 17 187	<u>24 156</u> 18 556
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 569</u> 18 902	<u>29 783</u> 20 194	<u>30 270</u> 20 194	<u>20 559</u> 18 046	<u>24 685</u> 19 077
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 743</u> 20 057	<u>31 077</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>21 401</u> 18 875	<u>25 892</u> 20 264
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 743</u> 20 057	<u>31 077</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>21 401</u> 18 875	<u>25 892</u> 20 264
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 697</u> 20 996	<u>31 806</u> 22 185	<u>32 293</u> 22 185	<u>22 243</u> 19 704	<u>26 590</u> 20 951
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 310</u> 21 600	<u>32 492</u> 22 861	<u>32 980</u> 22 861	<u>22 898</u> 20 348	<u>27 241</u> 21 592
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 186</u> 22 461	<u>33 572</u> 23 923	<u>34 060</u> 23 923	<u>23 927</u> 21 361	<u>28 264</u> 22 599
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>25 634</u> 22 903	<u>34 011</u> 24 356	<u>34 499</u> 24 356	<u>24 394</u> 21 821	<u>28 683</u> 23 011

8.04-08-2024

						-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>25 634</u> 22 903	<u>34 011</u> 24 356	<u>34 499</u> 24 356	<u>24 394</u> 21 821	<u>28 683</u> 23 011
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>26 765</u> 24 016	<u>35 240</u> 25 565	<u>35 728</u> 25 565	<u>25 517</u> 22 926	<u>29 845</u> 24 155

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 931	<u>19 229</u> 16 190	<u>27 971</u> 17 931	<u>27 484</u> 17 931
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 663</u> 18 472	<u>20 052</u> 17 000	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 034</u> 18 472
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 187</u> 18 988	<u>20 915</u> 17 850	<u>29 046</u> 18 988	<u>28 558</u> 18 988
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 390</u> 20 172	<u>21 748</u> 18 670	<u>30 249</u> 20 172	<u>29 761</u> 20 172
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 390</u> 20 172	<u>21 748</u> 18 670	<u>30 249</u> 20 172	<u>29 761</u> 20 172

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 084</u> 20 855	<u>22 581</u> 19 489	<u>30 943</u> 20 855	<u>30 455</u> 20 855
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 732</u> 21 493	<u>23 229</u> 20 127	<u>31 590</u> 21 493	<u>31 103</u> 21 493
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 750</u> 22 495	<u>24 246</u> 21 129	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 120</u> 22 495
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 166</u> 22 904	<u>24 709</u> 21 584	<u>33 025</u> 22 904	<u>32 537</u> 22 904
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 166</u> 22 904	<u>24 709</u> 21 584	<u>33 025</u> 22 904	<u>32 537</u> 22 904
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 323</u> 24 043	<u>25 819</u> 22 677	<u>34 181</u> 24 043	<u>33 693</u> 24 043
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 303</u> 19 102	<u>19 410</u> 16 369	<u>29 161</u> 19 102	<u>28 673</u> 19 102
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 873</u> 19 663	<u>20 242</u> 17 187	<u>29 731</u> 19 663	<u>29 243</u> 19 663
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 412</u> 20 194	<u>21 115</u> 18 046	<u>30 270</u> 20 194	<u>29 783</u> 20 194
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 706</u> 21 467	<u>21 957</u> 18 875	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 077</u> 21 467

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 706</u> 21 467	<u>21 957</u> 18 875	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 077</u> 21 467
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 435</u> 22 185	<u>22 799</u> 19 704	<u>32 293</u> 22 185	<u>31 806</u> 22 185
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 122</u> 22 861	<u>23 454</u> 20 348	<u>32 980</u> 22 861	<u>32 492</u> 22 861
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 201</u> 23 923	<u>24 483</u> 21 361	<u>34 060</u> 23 923	<u>33 572</u> 23 923
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 641</u> 24 356	<u>24 950</u> 21 821	<u>34 499</u> 24 356	<u>34 011</u> 24 356
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>33 641</u> 24 356	<u>24 950</u> 21 821	<u>34 499</u> 24 356	<u>34 011</u> 24 356
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 869</u> 25 565	<u>26 073</u> 22 926	<u>35 728</u> 25 565	<u>35 240</u> 25 565

212-103.

					,	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

					,				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

						-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>36 260</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>34 471</u> 29 427	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

212-201-0100	7473-2010	3						
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>42 001</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>41 854</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>39 415</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>43 286</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>42 502</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.	,	.
212-301-0100		3	1	2100			
212-301-0101		3	1	2100		<u>50 569</u> 48 184	

212-4.
212-401.

				,	.	,	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 975</u> 15 557	<u>25 308</u> 16 550	<u>24 300</u> 15 557	<u>16 300</u> 14 002	<u>20 785</u> 15 673	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 772</u> 16 343	<u>25 981</u> 17 212	<u>26 428</u> 17 212	<u>18 477</u> 16 180	<u>21 422</u> 16 299	

						-	-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 462</u> 17 022	<u>26 680</u> 17 900	<u>27 127</u> 17 900	<u>19 135</u> 16 827	<u>22 084</u> 16 951
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 180</u> 17 728	<u>27 408</u> 18 616	<u>27 855</u> 18 616	<u>19 819</u> 17 500	<u>22 773</u> 17 629
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 926</u> 18 463	<u>28 164</u> 19 361	<u>28 611</u> 19 361	<u>20 530</u> 18 200	<u>23 490</u> 18 335
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 702</u> 19 226	<u>28 951</u> 20 135	<u>29 398</u> 20 135	<u>21 269</u> 18 928	<u>24 235</u> 19 068
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 509</u> 20 021	<u>29 769</u> 20 941	<u>30 216</u> 20 941	<u>22 039</u> 19 685	<u>25 010</u> 19 831
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 349</u> 20 847	<u>30 620</u> 21 778	<u>31 067</u> 21 778	<u>22 839</u> 20 473	<u>25 816</u> 20 624
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>24 222</u> 21 706	<u>31 505</u> 22 649	<u>31 952</u> 22 649	<u>23 671</u> 21 291	<u>26 654</u> 21 449
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>25 130</u> 22 600	<u>32 426</u> 23 555	<u>32 873</u> 23 555	<u>24 536</u> 22 143	<u>27 525</u> 22 307
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 244</u> 8 801	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 968</u> 16 550	<u>18 354</u> 15 557	<u>24 300</u> 15 557	<u>25 308</u> 16 550
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 641</u> 17 212	<u>18 987</u> 16 180	<u>26 428</u> 17 212	<u>25 981</u> 17 212
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 340</u> 17 900	<u>19 644</u> 16 827	<u>27 127</u> 17 900	<u>26 680</u> 17 900
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 068</u> 18 616	<u>20 328</u> 17 500	<u>27 855</u> 18 616	<u>27 408</u> 18 616
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 825</u> 19 361	<u>21 039</u> 18 200	<u>28 611</u> 19 361	<u>28 164</u> 19 361
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 611</u> 20 135	<u>21 779</u> 18 928	<u>29 398</u> 20 135	<u>28 951</u> 20 135
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 430</u> 20 941	<u>22 548</u> 19 685	<u>30 216</u> 20 941	<u>29 769</u> 20 941
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 281</u> 21 778	<u>23 348</u> 20 473	<u>31 067</u> 21 778	<u>30 620</u> 21 778
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 166</u> 22 649	<u>24 180</u> 21 291	<u>31 952</u> 22 649	<u>31 505</u> 22 649
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 086</u> 23 555	<u>25 046</u> 22 143	<u>32 873</u> 23 555	<u>32 426</u> 23 555

212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0300	28013-98 -	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>22 859</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

212-402.

						-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 917</u> 22 052	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 842</u> 19 026	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636

						-	-	-	-
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 639</u> 18 827	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 036</u> 22 685	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 062</u> 33 228	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 809</u> 30 335	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

						-	-	-	-
212-402-0203	(3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{19\,441}{15\,172}$	$\frac{19\,441}{15\,172}$	$\frac{19\,441}{15\,172}$	$\frac{19\,441}{15\,172}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{19\,441}{15\,172}$	$\frac{19\,441}{15\,172}$	$\frac{19\,441}{15\,172}$	$\frac{19\,441}{15\,172}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{19\,747}{15\,472}$	$\frac{19\,747}{15\,472}$	$\frac{19\,747}{15\,472}$	$\frac{19\,747}{15\,472}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{22\,156}{18\,643}$	$\frac{22\,156}{18\,643}$	$\frac{22\,156}{18\,643}$	$\frac{22\,156}{18\,643}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{31\,490}{27\,308}$	$\frac{31\,490}{27\,308}$	$\frac{31\,490}{27\,308}$	$\frac{31\,490}{27\,308}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$	$\frac{28\,569}{24\,931}$
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	(0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

				,				
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.	,	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 838</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>21 630</u> 20 794	<u>22 295</u> 20 794		
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 838</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>21 630</u> 20 794	<u>22 295</u> 20 794		
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 838</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>21 630</u> 20 794	<u>22 295</u> 20 794		
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 838</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>21 630</u> 20 794	<u>22 295</u> 20 794		
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097		
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097		
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097		

						-	-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 369</u> 25 254	<u>27 690</u> 25 254	<u>27 690</u> 25 254	<u>26 162</u> 25 254	<u>26 827</u> 25 254
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 352</u> 25 237	<u>27 672</u> 25 237	<u>27 672</u> 25 237	<u>26 144</u> 25 237	<u>26 809</u> 25 237
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 251</u> 25 138	<u>27 572</u> 25 138	<u>27 572</u> 25 138	<u>26 044</u> 25 138	<u>26 708</u> 25 138
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 220</u> 22 155	<u>24 541</u> 22 155	<u>24 541</u> 22 155	<u>23 013</u> 22 155	<u>23 678</u> 22 155
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 962</u> 21 900	<u>24 283</u> 21 900	<u>24 283</u> 21 900	<u>22 755</u> 21 900	<u>23 419</u> 21 900
212-501-0500	1225-2019								

						-	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 428</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>23 221</u> 22 359	<u>23 886</u> 22 359
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 428</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>23 221</u> 22 359	<u>23 886</u> 22 359

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 077</u> 20 794	<u>21 756</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 077</u> 20 794	<u>21 756</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 077</u> 20 794	<u>21 756</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794

212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 077</u> 20 794	<u>21 756</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 609</u> 25 254	<u>26 288</u> 25 254	<u>27 690</u> 25 254	<u>27 690</u> 25 254
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 591</u> 25 237	<u>26 270</u> 25 237	<u>27 672</u> 25 237	<u>27 672</u> 25 237

212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 491</u> 25 138	<u>26 170</u> 25 138	<u>27 572</u> 25 138	<u>27 572</u> 25 138
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 460</u> 22 155	<u>23 139</u> 22 155	<u>24 541</u> 22 155	<u>24 541</u> 22 155
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 202</u> 21 900	<u>22 881</u> 21 900	<u>24 283</u> 21 900	<u>24 283</u> 21 900
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 668</u> 22 359	<u>23 347</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 668</u> 22 359	<u>23 347</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359

212-502.

					,		-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 271</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>23 064</u> 22 204	<u>23 728</u> 22 204
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 271</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>23 064</u> 22 204	<u>23 728</u> 22 204

					,			
212-502-0100	1225-2019							

212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 510</u> 22 204	<u>23 190</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 510</u> 22 204	<u>23 190</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204

212-503.

-

						-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>27 402</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270	<u>27 195</u> 26 270	<u>27 859</u> 26 270

						-	-	-	-
212-503-0102	-15		1	1000	<u>26 375</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260	<u>26 168</u> 25 260	<u>26 832</u> 25 260
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 019</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878	<u>27 812</u> 26 878	<u>28 476</u> 26 878

212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>28 641</u> 26 270	<u>27 321</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 615</u> 25 260	<u>26 294</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 258</u> 26 878	<u>27 938</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878

212-6. ,
212-601. -

					,	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

					,				
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

				,				
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213.**213-1.****213-101.**

				,	,	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>61 385</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>61 385</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>61 385</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929

213-104.

, , ,

					, . .
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>168 274</u> 165 179
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>272 185</u> 267 857
213-104-0202			1	1000	<u>249 595</u> 245 536
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>299 292</u> 294 643

213-3.
213-301.

						-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>29 529</u> 27 648	<u>33 277</u> 29 520	<u>32 315</u> 30 477	<u>29 310</u> 27 648	<u>32 285</u> 29 520
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 688</u> 28 525	<u>34 890</u> 30 397	<u>33 934</u> 31 832	<u>30 414</u> 28 525	<u>33 650</u> 30 397
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>30 092</u> 28 086	<u>34 036</u> 29 958	<u>33 110</u> 31 154	<u>29 848</u> 28 086	<u>32 936</u> 29 958
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 141</u> 19 643	<u>23 371</u> 19 643	<u>26 600</u> 19 643	<u>21 199</u> 19 643	<u>22 135</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 209</u> 20 536	<u>24 811</u> 20 536	<u>28 578</u> 20 536	<u>22 277</u> 20 536	<u>23 369</u> 20 536
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 946</u> 21 429	<u>25 086</u> 21 429	<u>28 184</u> 21 429	<u>23 003</u> 21 429	<u>23 900</u> 21 429
213-301-0300	()	3							

8.04-08-2024

						-	-	-	-
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>28 739</u> 22 269				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>29 100</u> 22 269				

213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>30 799</u> 25 893	<u>31 587</u> 29 520	<u>33 297</u> 25 893	<u>34 063</u> 29 520
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 823</u> 25 893	<u>32 777</u> 30 397	<u>34 945</u> 25 893	<u>35 873</u> 30 397
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>31 241</u> 25 893	<u>32 163</u> 29 958	<u>34 010</u> 25 893	<u>34 907</u> 29 958
213-301-0200	21520-89	3						

213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 180</u> 19 643	<u>21 435</u> 19 643	<u>26 600</u> 19 643	<u>24 242</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 588</u> 20 536	<u>22 552</u> 20 536	<u>28 578</u> 20 536	<u>25 827</u> 20 536
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>24 903</u> 21 429	<u>23 229</u> 21 429	<u>28 184</u> 21 429	<u>25 921</u> 21 429
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660				

213-302.

213-302-0100	945-92	.										
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>309</u> 277	<u>352</u> 277	<u>421</u> 277	<u>306</u> 277	<u>326</u> 277			
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>171</u> 152	<u>198</u> 152	<u>241</u> 152	<u>169</u> 152	<u>182</u> 152			
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>756</u> 674	<u>825</u> 674	<u>851</u> 674	<u>825</u> 674	<u>851</u> 674			

213-302-0100	945-92	.										
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>348</u> 277	<u>311</u> 277	<u>421</u> 277	<u>370</u> 277				
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>195</u> 152	<u>172</u> 152	<u>241</u> 152	<u>210</u> 152				

					,				
213-302-0103	390190188	,	.	2	17,8	<u>788</u> 674	<u>820</u> 674	<u>846</u> 674	<u>851</u> 674

213-303. -

					,	.	,	-	-	-	-
213-303-0100		-	.								
213-303-0101		-	.	2	29	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	
	600	350	200								

213-303-0100	-	.						
213-303-0101	- 600 350 200	.	2	29	$\frac{1\,877}{1\,695}$	$\frac{1\,930}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$	$\frac{1\,938}{1\,695}$

213-304.

						-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	$\frac{320}{286}$	$\frac{366}{286}$	$\frac{439}{286}$	$\frac{316}{286}$	$\frac{337}{286}$
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	$\frac{560}{480}$	$\frac{634}{480}$	$\frac{662}{480}$	$\frac{634}{480}$	$\frac{662}{480}$
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{159}{143}$	$\frac{181}{143}$	$\frac{216}{143}$	$\frac{157}{143}$	$\frac{168}{143}$

						-	-	-	-
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>397</u> 355	<u>432</u> 355	<u>445</u> 355	<u>432</u> 355	<u>445</u> 355

213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>361</u> 286	<u>321</u> 286	<u>439</u> 286	<u>385</u> 286
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>595</u> 480	<u>629</u> 480	<u>656</u> 480	<u>662</u> 480
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>179</u> 143	<u>160</u> 143	<u>216</u> 143	<u>190</u> 143
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>414</u> 355	<u>430</u> 355	<u>443</u> 355	<u>445</u> 355

213-305.

					,	.	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.								
213-305-0101	188 , 35 390 190	.	2	9	<u>367</u> 344	<u>395</u> 344	<u>442</u> 344	<u>367</u> 344	<u>374</u> 344	
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>344</u> 327					

					,					
213-305-0100	945-92	.								
213-305-0101	188 , 35 390 190	.	2	9	<u>379</u> 344	<u>364</u> 344	<u>426</u> 344	<u>405</u> 344		
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9						

213-306.

						-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 653</u> 6 458	<u>6 682</u> 6 458	<u>6 693</u> 6 458	<u>6 682</u> 6 458	<u>6 693</u> 6 458
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 655</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	<u>6 700</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	<u>6 700</u> 6 458
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 629</u> 3 493				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>3 811</u> 3 666				
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>4 402</u> 4 220				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>4 835</u> 4 639				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>5 315</u> 5 104				
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>8 631</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	<u>8 671</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	<u>8 671</u> 8 386
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	<u>3 963</u> 3 827				

8.04-08-2024

						-	-	-	-
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>4 401</u> 4 250				
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	<u>4 623</u> 4 463				
213-306-0112	90 ,	2	1	16	<u>5 295</u> 5 095				
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	<u>5 559</u> 5 349				
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	<u>5 840</u> 5 618				

213-306-0100	958-93	2						
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 667</u> 6 458	<u>6 680</u> 6 458	<u>6 691</u> 6 458	<u>6 693</u> 6 458
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 670</u> 6 458	<u>6 685</u> 6 458	<u>6 697</u> 6 458	<u>6 700</u> 6 458

213-306-0103	60 ,	2	1	10,7				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0105	90 ,	2	1	16				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8				
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{8\,645}{8\,386}$	$\frac{8\,658}{8\,386}$	$\frac{8\,669}{8\,386}$	$\frac{8\,671}{8\,386}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8				
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7				
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0112	90 ,	2	1	16				
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9				
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8				

213-307.

						-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>100 128</u> 90 852	<u>108 009</u> 90 852	<u>110 965</u> 90 852	<u>108 009</u> 90 852	<u>110 965</u> 90 852
213-307-0102		3	1	2400	<u>123 490</u> 113 617	<u>131 371</u> 113 617	<u>134 326</u> 113 617	<u>131 371</u> 113 617	<u>134 326</u> 113 617

213-307-0100	13015-2012	3						
213-307-0101		3	1	2400	<u>103 822</u> 90 852	<u>107 418</u> 90 852	<u>110 374</u> 90 852	<u>110 965</u> 90 852
213-307-0102		3	1	2400	<u>127 184</u> 113 617	<u>130 780</u> 113 617	<u>133 735</u> 113 617	<u>134 326</u> 113 617

213-309.

				,	.	.	.
213-309-0200	19222-84	3					
213-309-0201	1,5	3	1	610		<u>34 010</u>	32 593

22.
 221.
 221-1.
 221-101.

						-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 657</u> 13 834	<u>17 930</u> 13 834	<u>19 692</u> 13 834	<u>16 755</u> 13 834	<u>17 048</u> 13 834
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>10 007</u> 9 633	<u>10 469</u> 9 633	<u>10 367</u> 9 988	<u>9 976</u> 9 603	<u>9 976</u> 9 603
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>10 793</u> 10 413	<u>11 249</u> 10 413	<u>11 151</u> 10 766	<u>10 762</u> 10 383	<u>10 762</u> 10 383
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>11 774</u> 11 384	<u>12 228</u> 11 384	<u>12 131</u> 11 736	<u>11 744</u> 11 354	<u>11 744</u> 11 354

						-	-	-	-
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228	<u>13 020</u> 12 615	<u>13 474</u> 12 615	<u>13 377</u> 12 968	<u>12 990</u> 12 585	<u>12 990</u> 12 585
221-101-0115	19804-2012, 300 10		1	228	<u>14 438</u> 14 016	<u>14 892</u> 14 016	<u>14 795</u> 14 369	<u>14 407</u> 13 986	<u>14 407</u> 13 986
221-101-0116	19804-2012, 300 11		1	228	<u>16 193</u> 15 751	<u>16 647</u> 15 751	<u>16 550</u> 16 103	<u>16 163</u> 15 720	<u>16 163</u> 15 720
221-101-0117	19804-2012, 300 12		1	228	<u>17 913</u> 17 450	<u>18 367</u> 17 450	<u>18 270</u> 17 802	<u>17 883</u> 17 420	<u>17 883</u> 17 420
221-101-0118	19804-2012, 300 13		1	228	<u>20 914</u> 20 415	<u>21 368</u> 20 415	<u>21 271</u> 20 768	<u>20 884</u> 20 385	<u>20 884</u> 20 385

221-101-0100	19804-2012							
221-101-0105	19804-2012 400		1	400	$\frac{15\,845}{13\,834}$	$\frac{16\,461}{13\,834}$	$\frac{16\,951}{13\,834}$	$\frac{18\,224}{13\,834}$
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{9\,853}{9\,481}$	$\frac{9\,976}{9\,603}$	$\frac{9\,955}{9\,582}$	$\frac{10\,670}{9\,633}$
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{10\,640}{10\,262}$	$\frac{10\,762}{10\,383}$	$\frac{10\,742}{10\,362}$	$\frac{11\,448}{10\,413}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{11\,621}{11\,233}$	$\frac{11\,744}{11\,354}$	$\frac{11\,723}{11\,333}$	$\frac{12\,426}{11\,384}$
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228	$\frac{12\,867}{12\,464}$	$\frac{12\,990}{12\,585}$	$\frac{12\,969}{12\,564}$	$\frac{13\,672}{12\,615}$

221-101-0115	19804-2012, 300 10		1	228	<u>14 285</u> 13 865	<u>14 407</u> 13 986	<u>14 387</u> 13 965	<u>15 090</u> 14 016
221-101-0116	19804-2012, 300 11		1	228	<u>16 040</u> 15 599	<u>16 163</u> 15 720	<u>16 142</u> 15 700	<u>16 845</u> 15 751
221-101-0117	19804-2012, 300 12		1	228	<u>17 760</u> 17 299	<u>17 883</u> 17 420	<u>17 862</u> 17 400	<u>18 565</u> 17 450
221-101-0118	19804-2012, 300 13		1	228	<u>20 761</u> 20 264	<u>20 884</u> 20 385	<u>20 863</u> 20 365	<u>21 566</u> 20 415

221-102.

						-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>34 372</u> 31 236	<u>39 242</u> 31 236	<u>50 205</u> 31 236	<u>34 372</u> 31 236	<u>36 337</u> 31 236

221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>38 775</u> 31 236	<u>34 372</u> 31 236	<u>49 770</u> 31 236	<u>41 377</u> 31 236	

221-103.

						-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>133 099</u> 115 958	<u>140 193</u> 115 958	<u>151 013</u> 115 958	<u>133 280</u> 115 958	<u>135 384</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>169 492</u> 151 794	<u>176 643</u> 151 794	<u>187 551</u> 151 794	<u>169 674</u> 151 794	<u>171 795</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>203 573</u> 185 483	<u>210 718</u> 185 483	<u>221 617</u> 185 483	<u>203 754</u> 185 483	<u>205 874</u> 185 483

221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>128 120</u> 115 958	<u>132 017</u> 115 958	<u>135 203</u> 115 958	<u>142 597</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>164 473</u> 151 794	<u>168 402</u> 151 794	<u>171 613</u> 151 794	<u>179 067</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>198 557</u> 185 483	<u>202 483</u> 185 483	<u>205 692</u> 185 483	<u>213 140</u> 185 483

221-104.

						-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	<u>76 705</u> 60 371	<u>83 735</u> 60 371	<u>94 459</u> 60 371	<u>76 884</u> 60 371
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504	<u>81 835</u> 65 459	<u>88 857</u> 65 459	<u>99 568</u> 65 459	<u>82 014</u> 65 459
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>86 712</u> 70 253	<u>93 745</u> 70 253	<u>104 473</u> 70 253	<u>86 891</u> 70 253
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>90 222</u> 73 721	<u>97 255</u> 73 721	<u>107 983</u> 73 721	<u>90 401</u> 73 721

221-104-0100	956-93							
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	$\frac{71\,770}{60\,371}$	$\frac{75\,633}{60\,371}$	$\frac{78\,790}{60\,371}$
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504	$\frac{76\,906}{65\,459}$	$\frac{80\,764}{65\,459}$	$\frac{83\,918}{65\,459}$
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	$\frac{81\,775}{70\,253}$	$\frac{85\,639}{70\,253}$	$\frac{88\,798}{70\,253}$
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	$\frac{85\,285}{73\,721}$	$\frac{89\,149}{73\,721}$	$\frac{92\,308}{73\,721}$

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

					,	.	,	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>119 983</u> 102 922	<u>127 111</u> 102 922	<u>137 983</u> 102 922	<u>120 164</u> 102 922	<u>122 278</u> 102 922		
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 912</u> 100 298	<u>115 896</u> 100 298	<u>137 231</u> 100 298	<u>104 912</u> 100 298	<u>109 094</u> 100 298		
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>107 338</u> 102 695	<u>118 322</u> 102 695	<u>139 657</u> 102 695	<u>107 338</u> 102 695	<u>111 520</u> 102 695		
222-101-0203	12504-2015 7	3	1	2510	<u>116 009</u> 111 195	<u>127 216</u> 111 195	<u>148 985</u> 111 195	<u>116 009</u> 111 195	<u>120 277</u> 111 195		
222-101-0204	12504-2015 8-9	3	1	2560	<u>138 023</u> 132 879	<u>149 453</u> 132 879	<u>171 655</u> 132 879	<u>138 023</u> 132 879	<u>142 375</u> 132 879		

						-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>96 352</u> 93 374	<u>102 335</u> 93 374	<u>113 957</u> 93 374	<u>96 352</u> 93 374	<u>98 630</u> 93 374
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>98 277</u> 95 276	<u>104 260</u> 95 276	<u>115 882</u> 95 276	<u>98 277</u> 95 276	<u>100 555</u> 95 276
222-101-0207	31310-2015	3	1	1330	<u>123 400</u> 120 115	<u>129 339</u> 120 115	<u>140 874</u> 120 115	<u>123 400</u> 120 115	<u>125 662</u> 120 115

7

						-	-	-	-
222-101-0208	8-9 31310-2015	3	1	1900	<u>125 398</u> 121 308	<u>133 881</u> 121 308	<u>150 359</u> 121 308	<u>125 398</u> 121 308	<u>128 628</u> 121 308
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>104 678</u> 100 067	<u>115 662</u> 100 067	<u>136 997</u> 100 067	<u>104 678</u> 100 067	<u>108 861</u> 100 067
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>107 846</u> 103 197	<u>118 829</u> 103 197	<u>140 165</u> 103 197	<u>107 846</u> 103 197	<u>112 028</u> 103 197
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>108 068</u> 103 389	<u>119 141</u> 103 389	<u>140 649</u> 103 389	<u>108 068</u> 103 389	<u>112 284</u> 103 389
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>128 651</u> 123 550	<u>140 305</u> 123 550	<u>162 941</u> 123 550	<u>128 651</u> 123 550	<u>133 089</u> 123 550

						-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	$\frac{100\,703}{97\,659}$	$\frac{106\,730}{97\,659}$	$\frac{118\,439}{97\,659}$	$\frac{100\,703}{97\,659}$	$\frac{102\,998}{97\,659}$
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	$\frac{97\,540}{94\,547}$	$\frac{103\,523}{94\,547}$	$\frac{115\,144}{94\,547}$	$\frac{97\,540}{94\,547}$	$\frac{99\,818}{94\,547}$
222-101-0307	31310-2015	3	1	1340	$\frac{108\,869}{105\,742}$	$\frac{114\,852}{105\,742}$	$\frac{126\,473}{105\,742}$	$\frac{108\,869}{105\,742}$	$\frac{111\,147}{105\,742}$

						-	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>130 234</u> 126 621	<u>136 976</u> 126 621	<u>150 072</u> 126 621	<u>130 234</u> 126 621	<u>132 801</u> 126 621
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>97 377</u> 92 866	<u>108 316</u> 92 866	<u>129 564</u> 92 866	<u>97 377</u> 92 866	<u>101 542</u> 92 866
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>97 419</u> 92 866	<u>108 492</u> 92 866	<u>130 000</u> 92 866	<u>97 419</u> 92 866	<u>101 635</u> 92 866
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>115 912</u> 110 975	<u>127 521</u> 110 975	<u>150 070</u> 110 975	<u>115 912</u> 110 975	<u>120 332</u> 110 975
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>96 678</u> 93 559	<u>103 108</u> 93 559	<u>115 596</u> 93 559	<u>96 678</u> 93 559	<u>99 126</u> 93 559

						-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>98 888</u> 95 661	<u>105 586</u> 95 661	<u>118 595</u> 95 661	<u>98 888</u> 95 661	<u>101 439</u> 95 661
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>114 100</u> 110 486	<u>121 467</u> 110 486	<u>135 777</u> 110 486	<u>114 100</u> 110 486	<u>116 905</u> 110 486
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>125 467</u> 121 897	<u>132 254</u> 121 897	<u>145 437</u> 121 897	<u>125 467</u> 121 897	<u>128 051</u> 121 897
222-101-0500	12504-2015	3							

						-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>159 442</u> 154 031	<u>170 917</u> 154 031	<u>193 206</u> 154 031	<u>159 442</u> 154 031	<u>163 812</u> 154 031

222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>114 979</u> 102 922	<u>118 896</u> 102 922	<u>122 097</u> 102 922	<u>129 527</u> 102 922
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>114 407</u> 100 298	<u>104 912</u> 100 298	<u>136 394</u> 100 298	<u>119 921</u> 100 298
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 833</u> 102 695	<u>107 338</u> 102 695	<u>138 821</u> 102 695	<u>122 347</u> 102 695
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>125 697</u> 111 195	<u>116 009</u> 111 195	<u>148 132</u> 111 195	<u>131 324</u> 111 195

				,				
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>147 904</u> 132 879	<u>138 023</u> 132 879	<u>170 785</u> 132 879	<u>153 642</u> 132 879
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>101 524</u> 93 374	<u>96 352</u> 93 374	<u>113 501</u> 93 374	<u>104 528</u> 93 374
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 449</u> 95 276	<u>98 277</u> 95 276	<u>115 426</u> 95 276	<u>106 453</u> 95 276
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>128 534</u> 120 115	<u>123 400</u> 120 115	<u>140 421</u> 120 115	<u>131 515</u> 120 115

				,				
222-101-0208	8-9 31310-2015	3	1	1900	<u>132 731</u> 121 308	<u>125 398</u> 121 308	<u>149 713</u> 121 308	<u>136 990</u> 121 308
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>114 173</u> 100 067	<u>104 678</u> 100 067	<u>136 161</u> 100 067	<u>119 688</u> 100 067
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>117 341</u> 103 197	<u>107 846</u> 103 197	<u>139 328</u> 103 197	<u>122 855</u> 103 197
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>117 640</u> 103 389	<u>108 068</u> 103 389	<u>139 806</u> 103 389	<u>123 199</u> 103 389
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>138 725</u> 123 550	<u>128 651</u> 123 550	<u>162 053</u> 123 550	<u>144 576</u> 123 550

				,				
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	$\frac{105\,913}{97\,659}$	$\frac{100\,703}{97\,659}$	$\frac{117\,980}{97\,659}$	$\frac{108\,939}{97\,659}$
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	$\frac{102\,712}{94\,547}$	$\frac{97\,540}{94\,547}$	$\frac{114\,689}{94\,547}$	$\frac{105\,716}{94\,547}$
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	$\frac{114\,041}{105\,742}$	$\frac{108\,869}{105\,742}$	$\frac{126\,018}{105\,742}$	$\frac{117\,045}{105\,742}$

				,				
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>136 062</u> 126 621	<u>130 234</u> 126 621	<u>149 558</u> 126 621	<u>139 447</u> 126 621
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>106 833</u> 92 866	<u>97 377</u> 92 866	<u>128 731</u> 92 866	<u>112 325</u> 92 866
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>106 991</u> 92 866	<u>97 419</u> 92 866	<u>129 157</u> 92 866	<u>112 550</u> 92 866
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>125 947</u> 110 975	<u>115 912</u> 110 975	<u>149 186</u> 110 975	<u>131 775</u> 110 975
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>102 236</u> 93 559	<u>96 678</u> 93 559	<u>115 107</u> 93 559	<u>105 464</u> 93 559

				,				
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>104 678</u> 95 661	<u>98 888</u> 95 661	<u>118 085</u> 95 661	<u>108 040</u> 95 661
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>120 468</u> 110 486	<u>114 100</u> 110 486	<u>135 216</u> 110 486	<u>124 167</u> 110 486
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>131 334</u> 121 897	<u>125 467</u> 121 897	<u>144 920</u> 121 897	<u>134 741</u> 121 897
222-101-0500	12504-2015	3						

				,				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>169 362</u> 154 031	<u>159 442</u> 154 031	<u>192 332</u> 154 031	<u>175 123</u> 154 031

222-102.

				,				
222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500		<u>220 245</u> 213 677		
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441		<u>188 560</u> 182 666		
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1		<u>151 059</u> 145 847		

222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-2.
222-201.

,

					,	.	,	-	-	-	-
222-201-0200	20372-2015	.									
222-201-0215	2 18-3	.	1	10400	<u>1 105 925</u> 1 027 416	<u>1 135 731</u> 1 027 416	<u>1 181 199</u> 1 027 416	<u>1 106 683</u> 1 027 416	<u>1 115 524</u> 1 027 416		

					,			
222-201-0200	20372-2015	.						
222-201-0215	2 18-3	.	1	10400	<u>1 085 002</u> 1 027 416	<u>1 101 379</u> 1 027 416	<u>1 114 766</u> 1 027 416	<u>1 145 835</u> 1 027 416

222-203.

						-	-	-	-
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	$\frac{138\,727}{134\,288}$	$\frac{143\,786}{134\,288}$	$\frac{155\,114}{134\,288}$	$\frac{138\,727}{134\,288}$	$\frac{140\,655}{134\,288}$
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{12\,722}{12\,237}$	$\frac{13\,325}{12\,237}$	$\frac{13\,801}{13\,304}$	$\frac{12\,826}{12\,237}$	$\frac{12\,952}{12\,237}$
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{11\,153}{9\,883}$				
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{11\,832}{10\,548}$				
222-203-0407	9561-2016 16	2	1	312	$\frac{16\,348}{14\,982}$				

					,	.	,	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					,				
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	1607-9	3	1	2540	<u>143 302</u> 134 288	<u>138 727</u> 134 288	<u>154 664</u> 134 288	<u>145 991</u> 134 288	
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	9561-20168	2	1	303	<u>13 340</u> 12 849	<u>12 826</u> 12 237	<u>13 876</u> 13 378	<u>13 588</u> 12 237	
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-20166	2	1	314					

				,				
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314				
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312				

8.04-08-2024

184

222-3.
222-301.

, , , ,

						-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 852</u> 6 199	<u>7 113</u> 6 199	<u>7 511</u> 6 199	<u>6 859</u> 6 199	<u>6 936</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>36 774</u> 33 546	<u>38 047</u> 33 546	<u>39 988</u> 33 546	<u>36 806</u> 33 546	<u>37 184</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>32 825</u> 30 090	<u>33 894</u> 30 090	<u>35 524</u> 30 090	<u>32 852</u> 30 090	<u>33 169</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>21 460</u> 18 961				

222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 669</u> 6 199	<u>6 813</u> 6 199	<u>6 930</u> 6 199	<u>7 202</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>35 881</u> 33 546	<u>36 580</u> 33 546	<u>37 152</u> 33 546	<u>38 478</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>32 074</u> 30 090	<u>32 662</u> 30 090	<u>33 142</u> 30 090	<u>34 256</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333				

222-302. ,

					,	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>163 648</u> 158 869	<u>168 786</u> 158 869	<u>180 293</u> 158 869	<u>163 648</u> 158 869	<u>165 606</u> 158 869

					,				
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>168 295</u> 158 869	<u>163 648</u> 158 869	<u>179 836</u> 158 869	<u>171 026</u> 158 869	

225.

225-1.

225-101.

						-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>9 046</u> 8 795	<u>9 304</u> 8 795	<u>9 884</u> 8 795	<u>9 046</u> 8 795	<u>9 150</u> 8 795
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 438</u> 6 778				
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 573</u> 10 035	<u>13 662</u> 10 035	<u>15 324</u> 10 035	<u>12 601</u> 10 035	<u>12 924</u> 10 035
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 768</u> 6 419	<u>8 341</u> 6 419	<u>9 216</u> 6 419	<u>7 783</u> 6 419	<u>7 953</u> 6 419
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 700</u> 10 035	<u>13 847</u> 10 035	<u>15 596</u> 10 035	<u>12 730</u> 10 035	<u>13 070</u> 10 035
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 390</u> 16 518	<u>18 579</u> 16 518	<u>21 255</u> 16 518	<u>17 390</u> 16 518	<u>17 870</u> 16 518
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>18 361</u> 17 411	<u>19 669</u> 17 411	<u>22 612</u> 17 411	<u>18 361</u> 17 411	<u>18 889</u> 17 411
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>21 905</u> 20 536	<u>23 887</u> 20 536	<u>28 347</u> 20 536	<u>21 905</u> 20 536	<u>22 705</u> 20 536

						-	-	-	-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>35 969</u> 29 381	<u>38 778</u> 29 381	<u>43 062</u> 29 381	<u>36 041</u> 29 381	<u>36 874</u> 29 381
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>25 607</u> 23 661	<u>28 540</u> 23 661	<u>35 140</u> 23 661	<u>25 607</u> 23 661	<u>26 790</u> 23 661
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>14 368</u> 6 915				
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>21 532</u> 11 698				
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 517</u> 6 384	<u>6 616</u> 6 384	<u>6 839</u> 6 384	<u>6 517</u> 6 384	<u>6 557</u> 6 384
225-101-0203	10	.	1	102,5	<u>7 568</u> 6 780	<u>7 894</u> 6 780	<u>8 346</u> 6 780	<u>7 593</u> 6 780	<u>7 669</u> 6 780
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>13 607</u> 12 946	<u>14 499</u> 12 946	<u>16 506</u> 12 946	<u>13 607</u> 12 946	<u>13 967</u> 12 946
225-101-0602	15	.	1	950	<u>19 590</u> 18 304	<u>21 473</u> 18 304	<u>25 710</u> 18 304	<u>19 590</u> 18 304	<u>20 350</u> 18 304
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>25 607</u> 23 661	<u>28 540</u> 23 661	<u>35 140</u> 23 661	<u>25 607</u> 23 661	<u>26 790</u> 23 661
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 834</u> 13 393	<u>14 330</u> 13 393	<u>15 445</u> 13 393	<u>13 834</u> 13 393	<u>14 034</u> 13 393

						-	-	-	-
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 863</u> 14 103	<u>16 579</u> 14 103	<u>17 672</u> 14 103	<u>15 881</u> 14 103	<u>16 094</u> 14 103
225-101-0607	13-1	.	1	450					
225-101-0608	13-2	.	1	450					
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>22 901</u> 21 875	<u>24 249</u> 21 875	<u>27 282</u> 21 875	<u>22 901</u> 21 875	<u>23 445</u> 21 875
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>45 222</u> 40 410	<u>47 171</u> 40 410	<u>50 143</u> 40 410	<u>45 271</u> 40 410	<u>45 849</u> 40 410
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>46 280</u> 42 398	<u>47 799</u> 42 398	<u>50 116</u> 42 398	<u>46 318</u> 42 398	<u>46 769</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>46 463</u> 42 579	<u>47 982</u> 42 579	<u>50 299</u> 42 579	<u>46 501</u> 42 579	<u>46 952</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>25 495</u> 23 661	<u>28 229</u> 23 661	<u>34 384</u> 23 661	<u>25 495</u> 23 661	<u>26 598</u> 23 661
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>96 243</u> 86 424	<u>100 198</u> 86 424	<u>106 231</u> 86 424	<u>96 343</u> 86 424	<u>97 516</u> 86 424
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>79 728</u> 71 237	<u>83 167</u> 71 237	<u>88 413</u> 71 237	<u>79 815</u> 71 237	<u>80 835</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>96 012</u> 87 328	<u>99 451</u> 87 328	<u>104 698</u> 87 328	<u>96 100</u> 87 328	<u>97 120</u> 87 328
225-101-0620	10	.	1	800	<u>50 285</u> 44 658	<u>52 578</u> 44 658	<u>56 075</u> 44 658	<u>50 343</u> 44 658	<u>51 024</u> 44 658

						-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>132 308</u> 116 528	<u>138 785</u> 116 528	<u>148 665</u> 116 528	<u>132 472</u> 116 528	<u>134 394</u> 116 528
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>148 986</u> 131 625	<u>156 094</u> 131 625	<u>166 936</u> 131 625	<u>149 167</u> 131 625	<u>151 275</u> 131 625

225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>9 279</u> 8 795	<u>9 046</u> 8 795	<u>9 861</u> 8 795	<u>9 417</u> 8 795
225-101-0102	7-6	.	1	250				
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 809</u> 10 035	<u>12 407</u> 10 035	<u>12 896</u> 10 035	<u>14 031</u> 10 035
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 366</u> 6 419	<u>7 681</u> 6 419	<u>7 938</u> 6 419	<u>8 536</u> 6 419
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 896</u> 10 035	<u>12 526</u> 10 035	<u>13 040</u> 10 035	<u>14 235</u> 10 035

225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 465</u> 16 518	<u>17 390</u> 16 518	<u>21 149</u> 16 518	<u>19 100</u> 16 518
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 543</u> 17 411	<u>18 361</u> 17 411	<u>22 495</u> 17 411	<u>20 242</u> 17 411
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>23 697</u> 20 536	<u>21 905</u> 20 536	<u>28 170</u> 20 536	<u>24 755</u> 20 536
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>33 998</u> 29 381	<u>35 541</u> 29 381	<u>36 802</u> 29 381	<u>39 730</u> 29 381
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>28 258</u> 23 661	<u>25 607</u> 23 661	<u>34 878</u> 23 661	<u>29 825</u> 23 661
225-101-0114	15-3	.	1	320				
225-101-0115	20-3	.	1	1575				
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 606</u> 6 384	<u>6 517</u> 6 384	<u>6 830</u> 6 384	<u>6 659</u> 6 384
225-101-0203	10	.	1	102,5	<u>7 360</u> 6 780	<u>7 518</u> 6 780	<u>7 643</u> 6 780	<u>7 970</u> 6 780
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>14 413</u> 12 946	<u>13 607</u> 12 946	<u>16 426</u> 12 946	<u>14 890</u> 12 946

225-101-0602	15	.	1	950	<u>21 292</u> 18 304	<u>19 590</u> 18 304	<u>25 541</u> 18 304	<u>22 298</u> 18 304
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>28 258</u> 23 661	<u>25 607</u> 23 661	<u>34 878</u> 23 661	<u>29 825</u> 23 661
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 282</u> 13 393	<u>13 834</u> 13 393	<u>15 400</u> 13 393	<u>14 547</u> 13 393
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 360</u> 14 103	<u>15 753</u> 14 103	<u>16 075</u> 14 103	<u>16 822</u> 14 103
225-101-0607	13-1	.	1	450	<u>35 841</u> 33 294			
225-101-0608	13-2	.	1	450	<u>48 280</u> 45 488			
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>24 119</u> 21 875	<u>22 901</u> 21 875	<u>27 161</u> 21 875	<u>24 839</u> 21 875
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>43 854</u> 40 410	<u>44 924</u> 40 410	<u>45 800</u> 40 410	<u>47 831</u> 40 410
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>45 214</u> 42 398	<u>46 048</u> 42 398	<u>46 730</u> 42 398	<u>48 314</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>45 397</u> 42 579	<u>46 231</u> 42 579	<u>46 913</u> 42 579	<u>48 497</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>27 967</u> 23 661	<u>25 495</u> 23 661	<u>34 140</u> 23 661	<u>29 428</u> 23 661

225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>93 466</u> 86 424	<u>95 639</u> 86 424	<u>97 416</u> 86 424	<u>101 539</u> 86 424
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>77 313</u> 71 237	<u>79 203</u> 71 237	<u>80 748</u> 71 237	<u>84 333</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>93 598</u> 87 328	<u>95 488</u> 87 328	<u>97 032</u> 87 328	<u>100 617</u> 87 328
225-101-0620	10	.	1	800	<u>48 676</u> 44 658	<u>49 935</u> 44 658	<u>50 965</u> 44 658	<u>53 355</u> 44 658
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>127 761</u> 116 528	<u>131 320</u> 116 528	<u>134 229</u> 116 528	<u>140 980</u> 116 528
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>143 996</u> 131 625	<u>147 902</u> 131 625	<u>151 094</u> 131 625	<u>158 503</u> 131 625

225-102.

					,	.	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.							
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>178 688</u> 135 248				
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>308 554</u> 242 600				
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>254 684</u> 198 522	<u>280 780</u> 198 522	<u>316 912</u> 198 522	<u>256 691</u> 198 522	<u>262 714</u> 198 522
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>389 919</u> 305 522	<u>429 063</u> 305 522	<u>483 262</u> 305 522	<u>392 930</u> 305 522	<u>401 964</u> 305 522
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>458 750</u> 347 419				
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>43 017</u> 32 813				
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 362</u> 16 575				
225-102-0200	20 13015-2012	.							

						-	-	-	-
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>124 921</u> 94 922	<u>140 835</u> 94 922	<u>167 812</u> 94 922	<u>126 400</u> 94 922	<u>129 477</u> 94 922
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>166 953</u> 127 105	<u>188 081</u> 127 105	<u>223 895</u> 127 105	<u>168 917</u> 127 105	<u>173 001</u> 127 105
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>152 428</u> 115 714	<u>171 909</u> 115 714	<u>204 933</u> 115 714	<u>154 239</u> 115 714	<u>158 004</u> 115 714
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>210 161</u> 160 915	<u>236 227</u> 160 915	<u>280 413</u> 160 915	<u>212 583</u> 160 915	<u>217 622</u> 160 915
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>199 877</u> 153 683	<u>224 297</u> 153 683	<u>265 693</u> 153 683	<u>202 147</u> 153 683	<u>206 867</u> 153 683
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>264 643</u> 203 404	<u>297 020</u> 203 404	<u>351 904</u> 203 404	<u>267 652</u> 203 404	<u>273 911</u> 203 404
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>296 087</u> 235 182				
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>354 174</u> 273 605				
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>97 245</u> 76 338				
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>114 166</u> 90 077				
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>143 945</u> 113 097				

						-	-	-	-
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>193 232</u> 153 343				

225-102-0100	20 13015-2012	.						
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>177 490</u> 146 810			
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>315 206</u> 268 225			
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>238 040</u> 198 522	<u>250 669</u> 198 522	<u>260 706</u> 198 522	<u>286 802</u> 198 522
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>364 953</u> 305 522	<u>383 897</u> 305 522	<u>398 952</u> 305 522	<u>438 096</u> 305 522
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>459 383</u> 380 676			

					,			
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>42 416</u> 35 210			
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 417</u> 18 022			
225-102-0200	20 13015-2012	.						
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>113 385</u> 94 922	<u>121 963</u> 94 922	<u>139 416</u> 94 922	<u>146 515</u> 94 922
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>151 638</u> 127 105	<u>163 026</u> 127 105	<u>186 196</u> 127 105	<u>195 621</u> 127 105
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>138 306</u> 115 714	<u>148 807</u> 115 714	<u>170 171</u> 115 714	<u>178 861</u> 115 714
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>191 265</u> 160 915	<u>205 316</u> 160 915	<u>233 901</u> 160 915	<u>245 529</u> 160 915
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>182 175</u> 153 683	<u>195 338</u> 153 683	<u>222 118</u> 153 683	<u>233 012</u> 153 683
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>241 173</u> 203 404	<u>258 625</u> 203 404	<u>294 131</u> 203 404	<u>308 574</u> 203 404
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>286 993</u> 248 886			
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>332 903</u> 282 975			

				,				
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>100 646</u> 87 472			
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>118 945</u> 103 732			
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>149 221</u> 129 775			
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>187 937</u> 162 972			

225-104.

				,	,	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>38 268</u> 35 022	<u>39 541</u> 35 022	<u>41 304</u> 35 022	<u>38 366</u> 35 022	<u>38 660</u> 35 022

						-	-	-	-
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>186 898</u> 164 513	<u>196 445</u> 164 513	<u>209 664</u> 164 513	<u>187 632</u> 164 513	<u>189 835</u> 164 513
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>367 479</u> 323 458	<u>386 255</u> 323 458	<u>412 253</u> 323 458	<u>368 923</u> 323 458	<u>373 256</u> 323 458
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>228 725</u> 202 401	<u>239 864</u> 202 401	<u>255 286</u> 202 401	<u>229 582</u> 202 401	<u>232 153</u> 202 401
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>43 785</u> 39 807	<u>45 376</u> 39 807	<u>47 580</u> 39 807	<u>43 908</u> 39 807	<u>44 275</u> 39 807
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>73 158</u> 64 859	<u>76 658</u> 64 859	<u>81 505</u> 64 859	<u>73 427</u> 64 859	<u>74 235</u> 64 859
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>141 550</u> 125 671	<u>148 233</u> 125 671	<u>157 487</u> 125 671	<u>142 064</u> 125 671	<u>143 606</u> 125 671
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>73 006</u> 63 462	<u>77 143</u> 63 462	<u>82 871</u> 63 462	<u>73 324</u> 63 462	<u>74 278</u> 63 462
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>141 839</u> 125 954	<u>148 522</u> 125 954	<u>157 775</u> 125 954	<u>142 353</u> 125 954	<u>143 895</u> 125 954
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>269 567</u> 238 074	<u>282 933</u> 238 074	<u>301 440</u> 238 074	<u>270 595</u> 238 074	<u>273 680</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>91 714</u> 83 676	<u>94 897</u> 83 676	<u>99 303</u> 83 676	<u>91 959</u> 83 676	<u>92 693</u> 83 676

8.04-08-2024

200

					,	-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>98 093</u> 86 809				
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>151 662</u> 136 208	<u>158 027</u> 136 208	<u>166 840</u> 136 208	<u>152 152</u> 136 208	<u>153 621</u> 136 208
225-104-0204	1.300	.	1	3000	<u>180 076</u> 157 825				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>89 131</u> 79 896	<u>92 950</u> 79 896	<u>98 238</u> 79 896	<u>89 425</u> 79 896	<u>90 306</u> 79 896
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>117 711</u> 104 171				
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>152 214</u> 134 254	<u>159 852</u> 134 254	<u>170 428</u> 134 254	<u>152 802</u> 134 254	<u>154 565</u> 134 254
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>150 409</u> 133 108				
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>202 723</u> 179 404				
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>111 172</u> 98 384				
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>170 028</u> 150 470				
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>193 887</u> 168 245				

						-	-	-	-
225-104-0220	5.300	.	1	6400	<u>387 686</u> 340 148				
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>160 153</u> 142 037	<u>167 791</u> 142 037	<u>178 367</u> 142 037	<u>160 741</u> 142 037	<u>162 504</u> 142 037
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>299 048</u> 263 233	<u>314 324</u> 263 233	<u>335 474</u> 263 233	<u>300 223</u> 263 233	<u>303 748</u> 263 233
225-104-0224	6.300	.	1	7100	<u>217 870</u> 169 294	<u>240 465</u> 169 294	<u>271 750</u> 169 294	<u>219 608</u> 169 294	<u>224 822</u> 169 294
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>207 341</u> 182 684	<u>217 843</u> 182 684	<u>232 384</u> 182 684	<u>208 149</u> 182 684	<u>210 573</u> 182 684
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>320 435</u> 283 576				
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>419 017</u> 369 617	<u>440 021</u> 369 617	<u>469 103</u> 369 617	<u>420 632</u> 369 617	<u>425 479</u> 369 617
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>133 342</u> 118 247				
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>92 296</u> 82 374	<u>96 433</u> 82 374	<u>102 161</u> 82 374	<u>92 614</u> 82 374	<u>93 569</u> 82 374
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>120 596</u> 106 376	<u>126 643</u> 106 376	<u>135 015</u> 106 376	<u>121 062</u> 106 376	<u>122 457</u> 106 376

						-	-	-	-
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>156 154</u> 137 492	<u>164 110</u> 137 492	<u>175 126</u> 137 492	<u>156 766</u> 137 492	<u>158 602</u> 137 492
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>239 312</u> 210 284	<u>251 723</u> 210 284	<u>268 908</u> 210 284	<u>240 267</u> 210 284	<u>243 131</u> 210 284
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>189 724</u> 169 156	<u>198 316</u> 169 156	<u>210 213</u> 169 156	<u>190 385</u> 169 156	<u>192 368</u> 169 156
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>214 502</u> 185 336				
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>319 476</u> 278 892	<u>336 979</u> 278 892	<u>361 215</u> 278 892	<u>320 823</u> 278 892	<u>324 862</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>173 681</u> 154 675	<u>181 637</u> 154 675	<u>192 653</u> 154 675	<u>174 293</u> 154 675	<u>176 129</u> 154 675
225-104-0404	16-170	.	1	3600					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>290 608</u> 254 334	<u>306 202</u> 254 334	<u>327 793</u> 254 334	<u>291 807</u> 254 334	<u>295 406</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>149 529</u> 135 989				

						-	-	-	-
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>128 812</u> 115 054	<u>134 540</u> 115 054	<u>142 472</u> 115 054	<u>129 253</u> 115 054	<u>130 575</u> 115 054
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>214 628</u> 197 940				
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>175 697</u> 157 900				
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>351 391</u> 315 797				
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>260 044</u> 238 721				
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>268 142</u> 245 412				
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>221 169</u> 196 864	<u>231 352</u> 196 864	<u>245 453</u> 196 864	<u>221 952</u> 196 864	<u>224 302</u> 196 864
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>498 853</u> 449 135				
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>306 097</u> 275 135	<u>318 827</u> 275 135	<u>336 452</u> 275 135	<u>307 076</u> 275 135	<u>310 014</u> 275 135
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>623 563</u> 561 416				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>259 645</u> 232 714	<u>270 784</u> 232 714	<u>286 206</u> 232 714	<u>260 502</u> 232 714	<u>263 073</u> 232 714

						-	-	-	-
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>580 163</u> 525 107				
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>335 617</u> 302 829	<u>348 984</u> 302 829	<u>367 490</u> 302 829	<u>336 646</u> 302 829	<u>339 730</u> 302 829
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>439 986</u> 396 415	<u>457 808</u> 396 415	<u>482 483</u> 396 415	<u>441 357</u> 396 415	<u>445 470</u> 396 415
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>328 400</u> 294 505	<u>342 402</u> 294 505	<u>361 791</u> 294 505	<u>329 477</u> 294 505	<u>332 708</u> 294 505
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>439 320</u> 394 514	<u>457 778</u> 394 514	<u>483 335</u> 394 514	<u>440 740</u> 394 514	<u>445 000</u> 394 514
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>904 167</u> 814 054				
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>607 975</u> 547 381				
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>1 215 949</u> 1 094 763				
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>557 463</u> 507 845				
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 246 079</u> 1 159 247				
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>712 018</u> 641 273	<u>740 978</u> 641 273	<u>781 076</u> 641 273	<u>714 246</u> 641 273	<u>720 929</u> 641 273

						-	-	-	-
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>990 615</u> 908 791	<u>1 022 439</u> 908 791	<u>1 066 503</u> 908 791	<u>993 063</u> 908 791	<u>1 000 407</u> 908 791
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 264 782</u> 2 134 886	<u>2 308 380</u> 2 134 886	<u>2 368 748</u> 2 134 886	<u>2 268 135</u> 2 134 886	<u>2 278 197</u> 2 134 886
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>196 255</u> 180 551				
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>222 912</u> 203 566				
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>308 387</u> 282 996				
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>404 253</u> 371 990				
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>497 207</u> 457 506				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>150 076</u> 134 030	<u>156 759</u> 134 030	<u>166 013</u> 134 030	<u>150 590</u> 134 030	<u>152 133</u> 134 030
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>202 975</u> 182 771				

						-	-	-	-
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>235 365</u> 209 534	<u>246 185</u> 209 534	<u>261 167</u> 209 534	<u>236 197</u> 209 534	<u>238 694</u> 209 534
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>308 633</u> 275 126	<u>322 636</u> 275 126	<u>342 024</u> 275 126	<u>309 710</u> 275 126	<u>312 942</u> 275 126
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>376 987</u> 335 275	<u>394 490</u> 335 275	<u>418 725</u> 335 275	<u>378 333</u> 335 275	<u>382 372</u> 335 275
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>547 932</u> 490 389				
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>774 108</u> 697 154	<u>805 614</u> 697 154	<u>849 237</u> 697 154	<u>776 532</u> 697 154	<u>783 802</u> 697 154

225-104-0100	30 24547-2016	.						
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>37 456</u> 35 022	<u>38 072</u> 35 022	<u>38 562</u> 35 022	<u>39 835</u> 35 022

225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>180 808</u> 164 513	<u>185 429</u> 164 513	<u>189 101</u> 164 513	<u>198 648</u> 164 513
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>355 503</u> 323 458	<u>364 590</u> 323 458	<u>371 812</u> 323 458	<u>390 588</u> 323 458
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>221 621</u> 202 401	<u>227 012</u> 202 401	<u>231 296</u> 202 401	<u>242 434</u> 202 401
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>42 770</u> 39 807	<u>43 540</u> 39 807	<u>44 152</u> 39 807	<u>45 744</u> 39 807
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>70 925</u> 64 859	<u>72 619</u> 64 859	<u>73 966</u> 64 859	<u>77 466</u> 64 859
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>137 288</u> 125 671	<u>140 522</u> 125 671	<u>143 092</u> 125 671	<u>149 775</u> 125 671
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>70 367</u> 63 462	<u>72 369</u> 63 462	<u>73 960</u> 63 462	<u>78 097</u> 63 462
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>137 576</u> 125 954	<u>140 811</u> 125 954	<u>143 381</u> 125 954	<u>150 064</u> 125 954
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>261 042</u> 238 074	<u>267 511</u> 238 074	<u>272 652</u> 238 074	<u>286 018</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016	.						
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>89 684</u> 83 676	<u>91 225</u> 83 676	<u>92 449</u> 83 676	<u>95 631</u> 83 676

225-104-0202	1.150	.	1	1500				
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>147 603</u> 136 208	<u>150 683</u> 136 208	<u>153 131</u> 136 208	<u>159 496</u> 136 208
225-104-0204	1.300	.	1	3000				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>86 696</u> 79 896	<u>88 544</u> 79 896	<u>90 013</u> 79 896	<u>93 832</u> 79 896
225-104-0206	2.150	.	1	1800				
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>147 343</u> 134 254	<u>151 039</u> 134 254	<u>153 977</u> 134 254	<u>161 615</u> 134 254
225-104-0210	3.150	.	1	2300				
225-104-0211	3.200	.	1	3100				
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>92 732</u> 83 689			
225-104-0214	4.150	.	1	2600				
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>185 884</u> 167 364			
225-104-0220	5.300	.	1	6400				
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>155 282</u> 142 037	<u>158 978</u> 142 037	<u>161 916</u> 142 037	<u>169 554</u> 142 037

225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>289 305</u> 263 233	<u>296 698</u> 263 233	<u>302 573</u> 263 233	<u>317 849</u> 263 233
225-104-0224	6.300	.	1	7100	<u>203 458</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294	<u>223 084</u> 169 294	<u>245 679</u> 169 294
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>200 643</u> 182 684	<u>205 726</u> 182 684	<u>209 765</u> 182 684	<u>220 267</u> 182 684
225-104-0226	7.150	.	1	4900				
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>405 620</u> 369 617	<u>415 785</u> 369 617	<u>423 864</u> 369 617	<u>444 868</u> 369 617
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>136 175</u> 125 005			
225-104-0300	30 24547-2016	.						
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>89 657</u> 82 374	<u>91 659</u> 82 374	<u>93 251</u> 82 374	<u>97 388</u> 82 374
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>116 740</u> 106 376	<u>119 666</u> 106 376	<u>121 992</u> 106 376	<u>128 038</u> 106 376
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>151 079</u> 137 492	<u>154 930</u> 137 492	<u>157 990</u> 137 492	<u>165 946</u> 137 492
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>231 396</u> 210 284	<u>237 403</u> 210 284	<u>242 176</u> 210 284	<u>254 588</u> 210 284

225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>184 243</u> 169 156	<u>188 402</u> 169 156	<u>191 707</u> 169 156	<u>200 299</u> 169 156
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>213 988</u> 192 792			
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>308 312</u> 278 892	<u>316 783</u> 278 892	<u>323 515</u> 278 892	<u>341 019</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016	.						
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>168 606</u> 154 675	<u>172 457</u> 154 675	<u>175 517</u> 154 675	<u>183 473</u> 154 675
225-104-0404	16-170	.	1	3600	<u>227 999</u> 208 228			
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>280 662</u> 254 334	<u>288 209</u> 254 334	<u>294 206</u> 254 334	<u>309 800</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700				
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>125 158</u> 115 054	<u>127 931</u> 115 054	<u>130 134</u> 115 054	<u>135 862</u> 115 054
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000				

225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>196 630</u> 182 999			
225-104-0510	5.200	.	1	4600				
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>279 594</u> 263 062			
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>259 477</u> 242 489			
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>214 673</u> 196 864	<u>219 602</u> 196 864	<u>223 519</u> 196 864	<u>233 702</u> 196 864
225-104-0516	8.200	.	1	6400				
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>297 978</u> 275 135	<u>304 139</u> 275 135	<u>309 035</u> 275 135	<u>321 764</u> 275 135
225-104-0518	9.200	.	1	8000				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>252 541</u> 232 714	<u>257 932</u> 232 714	<u>262 216</u> 232 714	<u>273 354</u> 232 714
225-104-0520	10.200	.	1	7000				
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>327 092</u> 302 829	<u>333 561</u> 302 829	<u>338 702</u> 302 829	<u>352 068</u> 302 829
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>428 619</u> 396 415	<u>437 244</u> 396 415	<u>444 099</u> 396 415	<u>461 920</u> 396 415

225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>319 469</u> 294 505	<u>326 246</u> 294 505	<u>331 631</u> 294 505	<u>345 634</u> 294 505
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>427 548</u> 394 514	<u>436 481</u> 394 514	<u>443 580</u> 394 514	<u>462 038</u> 394 514
225-104-0528	14.200	.	1	11600				
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>730 659</u> 683 182			
225-104-0530	15.200	.	1	15600				
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>549 237</u> 512 117			
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>797 072</u> 747 443			
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000				
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>693 547</u> 641 273	<u>707 563</u> 641 273	<u>718 701</u> 641 273	<u>747 661</u> 641 273
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>970 317</u> 908 791	<u>985 719</u> 908 791	<u>997 959</u> 908 791	<u>1 029 783</u> 908 791
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 236 973</u> 2 134 886	<u>2 258 074</u> 2 134 886	<u>2 274 843</u> 2 134 886	<u>2 318 442</u> 2 134 886
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900				

225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400				
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100				
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900				
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>145 814</u> 134 030	<u>149 048</u> 134 030	<u>151 619</u> 134 030	<u>158 302</u> 134 030
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>223 401</u> 207 970			
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>228 464</u> 209 534	<u>233 701</u> 209 534	<u>237 862</u> 209 534	<u>248 682</u> 209 534
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>299 702</u> 275 126	<u>306 479</u> 275 126	<u>311 865</u> 275 126	<u>325 867</u> 275 126
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>365 823</u> 335 275	<u>374 294</u> 335 275	<u>381 026</u> 335 275	<u>398 529</u> 335 275
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>581 188</u> 537 917			

225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>754 013</u> 697 154	<u>769 261</u> 697 154	<u>781 379</u> 697 154	<u>812 885</u> 697 154

225-105.

						-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>85 618</u> 72 084	<u>91 665</u> 72 084	<u>100 037</u> 72 084	<u>86 084</u> 72 084	<u>87 479</u> 72 084
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>64 408</u> 54 409	<u>68 863</u> 54 409	<u>75 032</u> 54 409	<u>64 751</u> 54 409	<u>65 779</u> 54 409
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>100 450</u> 83 504	<u>108 087</u> 83 504	<u>118 663</u> 83 504	<u>101 037</u> 83 504	<u>102 800</u> 83 504
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>75 782</u> 63 064	<u>81 511</u> 63 064	<u>89 442</u> 63 064	<u>76 223</u> 63 064	<u>77 545</u> 63 064

						-	-	-	-
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>123 692</u> 103 171	<u>132 921</u> 103 171	<u>145 699</u> 103 171	<u>124 402</u> 103 171	<u>126 532</u> 103 171
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>90 941</u> 75 430	<u>97 942</u> 75 430	<u>107 636</u> 75 430	<u>91 480</u> 75 430	<u>93 095</u> 75 430
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>156 655</u> 129 247	<u>169 066</u> 129 247	<u>186 251</u> 129 247	<u>157 610</u> 129 247	<u>160 474</u> 129 247
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>118 497</u> 97 453	<u>128 044</u> 97 453	<u>141 263</u> 97 453	<u>119 231</u> 97 453	<u>121 434</u> 97 453
225-105-0200	30 13015-2012	.							
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>64 590</u> 53 963	<u>69 363</u> 53 963	<u>75 973</u> 53 963	<u>64 957</u> 53 963	<u>66 058</u> 53 963
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>81 260</u> 67 187	<u>87 625</u> 67 187	<u>96 438</u> 67 187	<u>81 750</u> 67 187	<u>83 218</u> 67 187
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>95 027</u> 79 436	<u>102 029</u> 79 436	<u>111 723</u> 79 436	<u>95 566</u> 79 436	<u>97 182</u> 79 436
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>118 589</u> 97 544	<u>128 136</u> 97 544	<u>141 355</u> 97 544	<u>119 323</u> 97 544	<u>121 526</u> 97 544
225-105-0300	20 13015-2012	.							

					，	，	-	-	-	-
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>111 261</u> 93 479		<u>119 217</u> 93 479	<u>130 233</u> 93 479	<u>111 873</u> 93 479	<u>113 709</u> 93 479
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>179 225</u> 151 998		<u>191 318</u> 151 998	<u>208 062</u> 151 998	<u>180 155</u> 151 998	<u>182 946</u> 151 998
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>229 870</u> 194 163		<u>245 782</u> 194 163	<u>267 814</u> 194 163	<u>231 094</u> 194 163	<u>234 766</u> 194 163

					,			
225-105-0100	30 13015-2012	.						
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>81 762</u> 72 084	<u>84 688</u> 72 084	<u>87 014</u> 72 084	<u>93 060</u> 72 084
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>61 566</u> 54 409	<u>63 723</u> 54 409	<u>65 436</u> 54 409	<u>69 892</u> 54 409
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>95 578</u> 83 504	<u>99 275</u> 83 504	<u>102 212</u> 83 504	<u>109 850</u> 83 504

225-105-0106	7	.	1	1800	<u>72 129</u> 63 064	<u>74 901</u> 63 064	<u>77 104</u> 63 064	<u>82 832</u> 63 064
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>117 806</u> 103 171	<u>122 272</u> 103 171	<u>125 822</u> 103 171	<u>135 051</u> 103 171
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>86 475</u> 75 430	<u>89 864</u> 75 430	<u>92 557</u> 75 430	<u>99 558</u> 75 430
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>148 739</u> 129 247	<u>154 746</u> 129 247	<u>159 519</u> 129 247	<u>171 931</u> 129 247
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>112 407</u> 97 453	<u>117 028</u> 97 453	<u>120 700</u> 97 453	<u>130 247</u> 97 453
225-105-0200	30 13015-2012	.						
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>61 545</u> 53 963	<u>63 855</u> 53 963	<u>65 691</u> 53 963	<u>70 465</u> 53 963
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>77 200</u> 67 187	<u>80 281</u> 67 187	<u>82 729</u> 67 187	<u>89 094</u> 67 187
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>90 562</u> 79 436	<u>93 950</u> 79 436	<u>96 643</u> 79 436	<u>103 644</u> 79 436
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>112 499</u> 97 544	<u>117 120</u> 97 544	<u>120 792</u> 97 544	<u>130 339</u> 97 544
225-105-0300	20 13015-2012	.						

8.04-08-2024

218

				,				
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>106 186</u> 93 479	<u>110 037</u> 93 479	<u>113 097</u> 93 479	<u>121 053</u> 93 479
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>171 511</u> 151 998	<u>177 364</u> 151 998	<u>182 015</u> 151 998	<u>194 108</u> 151 998
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>219 721</u> 194 163	<u>227 422</u> 194 163	<u>233 542</u> 194 163	<u>249 454</u> 194 163

225-106.

				,	,	-	-	-	-
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475	<u>19 689</u> 18 929	<u>20 631</u> 18 929	<u>22 749</u> 18 929	<u>19 689</u> 18 929	<u>20 069</u> 18 929

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650	<u>38 901</u> 34 353	<u>40 764</u> 34 353	<u>43 606</u> 34 353	<u>38 949</u> 34 353	<u>39 501</u> 34 353
225-106-0403	15	.	1	900	<u>36 674</u> 30 339	<u>39 538</u> 30 339	<u>43 504</u> 30 339	<u>36 894</u> 30 339	<u>37 555</u> 30 339

225-106-0400	24547-2016	.						
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475	<u>20 540</u> 18 929	<u>19 689</u> 18 929	<u>22 665</u> 18 929	<u>21 043</u> 18 929
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650	<u>37 593</u> 34 353	<u>38 617</u> 34 353	<u>39 454</u> 34 353	<u>41 396</u> 34 353

8.04-08-2024

220

225-106-0403	15	.	1	900	<u>34 847</u> 30 339	<u>36 233</u> 30 339	<u>37 335</u> 30 339	<u>40 199</u> 30 339

225-107.

						-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300	<u>12 882</u> 10 758	<u>13 837</u> 10 758	<u>15 159</u> 10 758	<u>12 956</u> 10 758	<u>13 176</u> 10 758
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 127</u> 19 554	<u>24 719</u> 19 554	<u>26 922</u> 19 554	<u>23 250</u> 19 554	<u>23 617</u> 19 554
225-107-0103	20	.	1	600	<u>29 011</u> 24 698	<u>30 920</u> 24 698	<u>33 564</u> 24 698	<u>29 157</u> 24 698	<u>29 598</u> 24 698
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>93 819</u> 79 499	<u>100 184</u> 79 499	<u>108 997</u> 79 499	<u>94 309</u> 79 499	<u>95 777</u> 79 499

						-	-	-	-
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>69 926</u> 59 195	<u>74 700</u> 59 195	<u>81 309</u> 59 195	<u>70 293</u> 59 195	<u>71 395</u> 59 195
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>59 340</u> 50 065	<u>63 477</u> 50 065	<u>69 205</u> 50 065	<u>59 658</u> 50 065	<u>60 613</u> 50 065
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>55 725</u> 47 768	<u>59 226</u> 47 768	<u>64 073</u> 47 768	<u>55 994</u> 47 768	<u>56 802</u> 47 768
225-107-0108	46	.	1	1000					
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>48 850</u> 41 652	<u>52 032</u> 41 652	<u>56 439</u> 41 652	<u>49 095</u> 41 652	<u>49 829</u> 41 652
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>59 623</u> 50 342	<u>63 760</u> 50 342	<u>69 489</u> 50 342	<u>59 941</u> 50 342	<u>60 896</u> 50 342
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>85 776</u> 74 110	<u>90 868</u> 74 110	<u>97 918</u> 74 110	<u>86 168</u> 74 110	<u>87 343</u> 74 110
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>60 837</u> 52 780	<u>64 338</u> 52 780	<u>69 185</u> 52 780	<u>61 106</u> 52 780	<u>61 914</u> 52 780
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>76 053</u> 65 201	<u>80 826</u> 65 201	<u>87 436</u> 65 201	<u>76 420</u> 65 201	<u>77 521</u> 65 201
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 521</u> 12 364	<u>15 476</u> 12 364	<u>16 798</u> 12 364	<u>14 594</u> 12 364	<u>14 815</u> 12 364
225-107-0115	12	.	1	500	<u>26 402</u> 22 765	<u>27 993</u> 22 765	<u>30 197</u> 22 765	<u>26 525</u> 22 765	<u>26 892</u> 22 765
225-107-0116	13	.	1	600	<u>31 877</u> 27 508	<u>33 786</u> 27 508	<u>36 430</u> 27 508	<u>32 024</u> 27 508	<u>32 464</u> 27 508

					,	,	-	-	-	-
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>190 102</u> 169 027					
225-107-0203	3-20 (3-25)	.	1	3700	<u>222 449</u> 194 999					
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>10 099</u> 8 407	<u>10 816</u> 8 407	<u>11 909</u> 8 407	<u>10 117</u> 8 407	<u>10 330</u> 8 407	
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>14 073</u> 11 391	<u>15 219</u> 11 391	<u>16 968</u> 11 391	<u>14 102</u> 11 391	<u>14 442</u> 11 391	
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>19 466</u> 16 092	<u>20 899</u> 16 092	<u>23 085</u> 16 092	<u>19 503</u> 16 092	<u>19 928</u> 16 092	
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>13 567</u> 10 649	<u>14 920</u> 10 649	<u>16 793</u> 10 649	<u>13 671</u> 10 649	<u>13 984</u> 10 649	
225-107-0208	-150.20.6	.	1	112	<u>5 932</u> 5 117	<u>6 288</u> 5 117	<u>6 782</u> 5 117	<u>5 959</u> 5 117	<u>6 042</u> 5 117	

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.						
225-107-0101	18	.	1	300	<u>12 273</u> 10 758	<u>12 736</u> 10 758	<u>13 103</u> 10 758	<u>14 057</u> 10 758
225-107-0102	19	.	1	500	<u>22 112</u> 19 554	<u>22 883</u> 19 554	<u>23 495</u> 19 554	<u>25 086</u> 19 554
225-107-0103	20	.	1	600	<u>27 793</u> 24 698	<u>28 717</u> 24 698	<u>29 451</u> 24 698	<u>31 361</u> 24 698
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>89 759</u> 79 499	<u>92 840</u> 79 499	<u>95 288</u> 79 499	<u>101 653</u> 79 499
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>66 881</u> 59 195	<u>69 192</u> 59 195	<u>71 028</u> 59 195	<u>75 801</u> 59 195
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>56 701</u> 50 065	<u>58 704</u> 50 065	<u>60 295</u> 50 065	<u>64 432</u> 50 065
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>53 492</u> 47 768	<u>55 186</u> 47 768	<u>56 533</u> 47 768	<u>60 033</u> 47 768
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>45 902</u> 40 752			
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>46 820</u> 41 652	<u>48 360</u> 41 652	<u>49 584</u> 41 652	<u>52 767</u> 41 652

225-107-0110	2	.	1	1300	<u>56 984</u> 50 342	<u>58 987</u> 50 342	<u>60 578</u> 50 342	<u>64 715</u> 50 342
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>82 528</u> 74 110	<u>84 993</u> 74 110	<u>86 951</u> 74 110	<u>92 043</u> 74 110
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>58 604</u> 52 780	<u>60 298</u> 52 780	<u>61 645</u> 52 780	<u>65 146</u> 52 780
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>73 008</u> 65 201	<u>75 318</u> 65 201	<u>77 154</u> 65 201	<u>81 928</u> 65 201
225-107-0114	11	.	1	300	<u>13 912</u> 12 364	<u>14 374</u> 12 364	<u>14 741</u> 12 364	<u>15 696</u> 12 364
225-107-0115	12	.	1	500	<u>25 387</u> 22 765	<u>26 157</u> 22 765	<u>26 769</u> 22 765	<u>28 361</u> 22 765
225-107-0116	13	.	1	600	<u>30 659</u> 27 508	<u>31 583</u> 27 508	<u>32 318</u> 27 508	<u>34 227</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012	.						
225-107-0201	3-15	.	1	2780				
225-107-0203	3-20 (3-25)	.	1	3700				
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>9 596</u> 8 407	<u>9 990</u> 8 407	<u>10 312</u> 8 407	<u>11 059</u> 8 407
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>13 268</u> 11 391	<u>13 898</u> 11 391	<u>14 413</u> 11 391	<u>15 608</u> 11 391

225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>18 460</u> 16 092	<u>19 248</u> 16 092	<u>19 891</u> 16 092	<u>21 385</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>12 705</u> 10 649	<u>13 359</u> 10 649	<u>13 879</u> 10 649	<u>15 232</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6	.	1	112	<u>5 705</u> 5 117	<u>5 877</u> 5 117	<u>6 014</u> 5 117	<u>6 371</u> 5 117

225-109.

						-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>100 632</u> 86 005	<u>107 311</u> 86 005	<u>117 059</u> 86 005	<u>100 991</u> 86 005	<u>102 608</u> 86 005
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>129 261</u> 110 047	<u>138 065</u> 110 047	<u>150 915</u> 110 047	<u>129 735</u> 110 047	<u>131 865</u> 110 047

						-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>229 176</u> 194 773	<u>244 962</u> 194 773	<u>268 003</u> 194 773	<u>230 024</u> 194 773	<u>233 845</u> 194 773
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>112 771</u> 94 960	<u>120 727</u> 94 960	<u>131 743</u> 94 960	<u>113 383</u> 94 960	<u>115 219</u> 94 960
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>131 127</u> 109 212	<u>140 992</u> 109 212	<u>154 652</u> 109 212	<u>131 886</u> 109 212	<u>134 162</u> 109 212
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>186 466</u> 156 602	<u>199 832</u> 156 602	<u>218 339</u> 156 602	<u>187 494</u> 156 602	<u>190 579</u> 156 602
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>240 355</u> 201 946	<u>257 540</u> 201 946	<u>281 335</u> 201 946	<u>241 677</u> 201 946	<u>245 643</u> 201 946
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>172 457</u> 145 363	<u>184 550</u> 145 363	<u>201 294</u> 145 363	<u>173 387</u> 145 363	<u>176 178</u> 145 363
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>290 625</u> 244 367	<u>311 311</u> 244 367	<u>339 953</u> 244 367	<u>292 217</u> 244 367	<u>296 990</u> 244 367
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>124 179</u> 104 272	<u>133 089</u> 104 272	<u>145 427</u> 104 272	<u>124 864</u> 104 272	<u>126 920</u> 104 272
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>279 207</u> 235 045	<u>298 938</u> 235 045	<u>326 258</u> 235 045	<u>280 725</u> 235 045	<u>285 278</u> 235 045
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>80 900</u> 66 834	<u>87 265</u> 66 834	<u>96 078</u> 66 834	<u>81 390</u> 66 834	<u>82 859</u> 66 834
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>194 197</u> 162 933	<u>208 200</u> 162 933	<u>227 588</u> 162 933	<u>195 274</u> 162 933	<u>198 506</u> 162 933

						-	-	-	-
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>70 842</u> 59 469	<u>75 933</u> 59 469	<u>82 984</u> 59 469	<u>71 233</u> 59 469	<u>72 408</u> 59 469
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>129 399</u> 107 518	<u>139 265</u> 107 518	<u>152 925</u> 107 518	<u>130 158</u> 107 518	<u>132 435</u> 107 518
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>131 254</u> 113 080	<u>139 210</u> 113 080	<u>150 226</u> 113 080	<u>131 866</u> 113 080	<u>133 702</u> 113 080
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>147 556</u> 125 942	<u>157 103</u> 125 942	<u>170 322</u> 125 942	<u>148 290</u> 125 942	<u>150 493</u> 125 942
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>185 726</u> 157 124	<u>198 455</u> 157 124	<u>216 081</u> 157 124	<u>186 705</u> 157 124	<u>189 643</u> 157 124
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>234 181</u> 199 013	<u>249 775</u> 199 013	<u>271 366</u> 199 013	<u>235 381</u> 199 013	<u>238 979</u> 199 013
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>309 324</u> 260 827	<u>330 965</u> 260 827	<u>360 928</u> 260 827	<u>310 989</u> 260 827	<u>315 983</u> 260 827

225-109-0100	20 13015-2012	.						
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>96 178</u> 86 005	<u>99 540</u> 86 005	<u>103 415</u> 86 005	<u>108 998</u> 86 005
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>123 390</u> 110 047	<u>127 822</u> 110 047	<u>132 930</u> 110 047	<u>140 290</u> 110 047
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>218 647</u> 194 773	<u>226 594</u> 194 773	<u>235 754</u> 194 773	<u>248 951</u> 194 773
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>107 697</u> 94 960	<u>111 547</u> 94 960	<u>114 607</u> 94 960	<u>122 563</u> 94 960
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>124 834</u> 109 212	<u>129 609</u> 109 212	<u>133 403</u> 109 212	<u>143 269</u> 109 212
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>177 941</u> 156 602	<u>184 410</u> 156 602	<u>189 551</u> 156 602	<u>202 917</u> 156 602
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>229 394</u> 201 946	<u>237 711</u> 201 946	<u>244 321</u> 201 946	<u>261 506</u> 201 946
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>164 744</u> 145 363	<u>170 596</u> 145 363	<u>175 248</u> 145 363	<u>187 341</u> 145 363
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>277 432</u> 244 367	<u>287 443</u> 244 367	<u>295 399</u> 244 367	<u>316 085</u> 244 367
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>118 495</u> 104 272	<u>122 808</u> 104 272	<u>126 235</u> 104 272	<u>135 146</u> 104 272

225-109-0111	78	.	1	6200	<u>266 623</u> 235 045	<u>276 172</u> 235 045	<u>283 761</u> 235 045	<u>303 491</u> 235 045
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>76 841</u> 66 834	<u>79 921</u> 66 834	<u>82 369</u> 66 834	<u>88 734</u> 66 834
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>185 266</u> 162 933	<u>192 043</u> 162 933	<u>197 429</u> 162 933	<u>211 431</u> 162 933
225-109-0200	20 13015-2012	.						
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>67 594</u> 59 469	<u>70 058</u> 59 469	<u>72 017</u> 59 469	<u>77 108</u> 59 469
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>123 107</u> 107 518	<u>127 881</u> 107 518	<u>131 676</u> 107 518	<u>141 541</u> 107 518
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>126 180</u> 113 080	<u>130 030</u> 113 080	<u>133 090</u> 113 080	<u>141 046</u> 113 080
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>141 466</u> 125 942	<u>146 087</u> 125 942	<u>149 759</u> 125 942	<u>159 306</u> 125 942
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>177 607</u> 157 124	<u>183 767</u> 157 124	<u>188 663</u> 157 124	<u>201 393</u> 157 124
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>224 235</u> 199 013	<u>231 782</u> 199 013	<u>237 780</u> 199 013	<u>253 373</u> 199 013
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>295 522</u> 260 827	<u>305 995</u> 260 827	<u>314 318</u> 260 827	<u>335 959</u> 260 827

225-110.

						-	-	-	-
225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>14 963</u> 14 431	<u>15 607</u> 14 431	<u>17 047</u> 14 431	<u>14 963</u> 14 431	<u>15 208</u> 14 431
225-110-0102	21509-76		1	323					
225-110-0300		2							
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>13 005</u> 12 457	<u>13 718</u> 12 457	<u>15 315</u> 12 457	<u>13 005</u> 12 457	<u>13 277</u> 12 457
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 696</u> 11 300	<u>12 162</u> 11 300	<u>13 206</u> 11 300	<u>11 696</u> 11 300	<u>11 874</u> 11 300
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>13 017</u> 12 511	<u>13 654</u> 12 511	<u>15 082</u> 12 511	<u>13 017</u> 12 511	<u>13 260</u> 12 511
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 157</u> 12 737	<u>13 635</u> 12 737	<u>14 705</u> 12 737	<u>13 157</u> 12 737	<u>13 339</u> 12 737
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>15 229</u> 14 688	<u>15 880</u> 14 688	<u>17 338</u> 14 688	<u>15 229</u> 14 688	<u>15 477</u> 14 688
225-110-0400		2							
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>14 624</u> 14 187	<u>15 102</u> 14 187	<u>16 172</u> 14 187	<u>14 624</u> 14 187	<u>14 806</u> 14 187

						-	-	-	-
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>16 533</u> 15 985	<u>17 170</u> 15 985	<u>18 597</u> 15 985	<u>16 533</u> 15 985	<u>16 776</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 435</u> 11 042	<u>11 901</u> 11 042	<u>12 945</u> 11 042	<u>11 435</u> 11 042	<u>11 613</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>12 765</u> 12 254	<u>13 416</u> 12 254	<u>14 874</u> 12 254	<u>12 765</u> 12 254	<u>13 013</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012	.							
225-110-0501	10	.	1	160	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 243</u> 15 560	<u>16 957</u> 15 560	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 046</u> 15 560
225-110-0502	15	.	1	300	<u>22 465</u> 21 869	<u>23 063</u> 21 869	<u>24 401</u> 21 869	<u>22 465</u> 21 869	<u>22 693</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- 1 , 13015-2012	3	1	2478	<u>132 112</u> 127 820	<u>137 047</u> 127 820	<u>148 099</u> 127 820	<u>132 112</u> 127 820	<u>133 993</u> 127 820
225-110-0602	- 2 , 13015-2012	3	1	2475	<u>137 779</u> 133 423	<u>142 709</u> 133 423	<u>153 747</u> 133 423	<u>137 779</u> 133 423	<u>139 658</u> 133 423

225-110-0100	21509-76							
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>15 545</u> 14 431	<u>14 963</u> 14 431	<u>16 990</u> 14 431	<u>15 887</u> 14 431
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>20 600</u> 18 824			
225-110-0300		2						
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>13 650</u> 12 457	<u>13 005</u> 12 457	<u>15 251</u> 12 457	<u>14 029</u> 12 457
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 118</u> 11 300	<u>11 696</u> 11 300	<u>13 164</u> 11 300	<u>12 365</u> 11 300
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>13 594</u> 12 511	<u>13 017</u> 12 511	<u>15 025</u> 12 511	<u>13 932</u> 12 511
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 589</u> 12 737	<u>13 157</u> 12 737	<u>14 662</u> 12 737	<u>13 843</u> 12 737
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>15 818</u> 14 688	<u>15 229</u> 14 688	<u>17 280</u> 14 688	<u>16 164</u> 14 688
225-110-0400		2						
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>15 056</u> 14 187	<u>14 624</u> 14 187	<u>16 130</u> 14 187	<u>15 310</u> 14 187
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>17 109</u> 15 985	<u>16 533</u> 15 985	<u>18 541</u> 15 985	<u>17 448</u> 15 985

225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 856</u> 11 042	<u>11 435</u> 11 042	<u>12 903</u> 11 042	<u>12 104</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>13 354</u> 12 254	<u>12 765</u> 12 254	<u>14 816</u> 12 254	<u>13 700</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012	.						
225-110-0501	10	.	1	160	<u>16 213</u> 15 560	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 929</u> 15 560	<u>16 382</u> 15 560
225-110-0502	15	.	1	300	<u>23 006</u> 21 869	<u>22 465</u> 21 869	<u>24 347</u> 21 869	<u>23 323</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3						
225-110-0601	- 1 , 13015-2012	3	1	2478	<u>136 576</u> 127 820	<u>132 112</u> 127 820	<u>147 660</u> 127 820	<u>139 199</u> 127 820
225-110-0602	- 2 , 13015-2012	3	1	2475	<u>142 238</u> 133 423	<u>137 779</u> 133 423	<u>153 308</u> 133 423	<u>144 858</u> 133 423

225-2.
225-201.

					,	.	,	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>40 482</u> 33 449			<u>43 665</u> 33 449	<u>48 071</u> 33 449	<u>40 727</u> 33 449	<u>41 462</u> 33 449
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>69 104</u> 56 049			<u>75 071</u> 56 049	<u>83 333</u> 56 049	<u>69 563</u> 56 049	<u>70 940</u> 56 049
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>87 157</u> 67 801			<u>96 157</u> 67 801	<u>108 618</u> 67 801	<u>87 849</u> 67 801	<u>89 926</u> 67 801
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>153 424</u> 125 206			<u>166 281</u> 125 206	<u>184 083</u> 125 206	<u>154 413</u> 125 206	<u>157 380</u> 125 206
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>210 398</u> 169 955			<u>228 919</u> 169 955	<u>254 564</u> 169 955	<u>211 822</u> 169 955	<u>216 097</u> 169 955

225-201-0100	13015-2012	.						
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>38 453</u> 33 449	<u>39 993</u> 33 449	<u>41 217</u> 33 449	<u>44 399</u> 33 449
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>65 298</u> 56 049	<u>68 186</u> 56 049	<u>70 481</u> 56 049	<u>76 448</u> 56 049
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>81 417</u> 67 801	<u>85 772</u> 67 801	<u>89 234</u> 67 801	<u>98 234</u> 67 801
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>145 224</u> 125 206	<u>151 446</u> 125 206	<u>156 391</u> 125 206	<u>169 248</u> 125 206
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>198 584</u> 169 955	<u>207 548</u> 169 955	<u>214 672</u> 169 955	<u>233 193</u> 169 955

225-202.

					,	.	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>96 402</u> 84 254	<u>101 417</u> 84 254	<u>109 068</u> 84 254	<u>96 529</u> 84 254	<u>98 017</u> 84 254	
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 663</u> 39 686	<u>45 239</u> 39 686	<u>47 643</u> 39 686	<u>43 703</u> 39 686	<u>44 170</u> 39 686	
225-202-0103	3	.	1	900	<u>60 619</u> 54 241	<u>63 198</u> 54 241	<u>67 133</u> 54 241	<u>60 685</u> 54 241	<u>61 450</u> 54 241	
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>86 310</u> 75 666	<u>90 695</u> 75 666	<u>97 384</u> 75 666	<u>86 422</u> 75 666	<u>87 722</u> 75 666	
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>136 765</u> 119 732					
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>13 170</u> 10 939	<u>14 116</u> 10 939	<u>15 558</u> 10 939	<u>13 194</u> 10 939	<u>13 474</u> 10 939	
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>19 423</u> 16 363	<u>20 712</u> 16 363	<u>22 680</u> 16 363	<u>19 455</u> 16 363	<u>19 838</u> 16 363	
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>35 938</u> 31 550	<u>37 743</u> 31 550	<u>40 498</u> 31 550	<u>35 984</u> 31 550	<u>36 519</u> 31 550	

						-	-	-	-
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.							
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>22 167</u> 19 075	<u>23 457</u> 19 075	<u>25 424</u> 19 075	<u>22 200</u> 19 075	<u>22 583</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>153 050</u> 128 913	<u>163 224</u> 128 913	<u>178 744</u> 128 913	<u>153 309</u> 128 913	<u>156 327</u> 128 913
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.							
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>18 977</u> 16 363	<u>20 066</u> 16 363	<u>21 728</u> 16 363	<u>19 005</u> 16 363	<u>19 328</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012	.							
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>54 728</u> 49 992	<u>56 591</u> 49 992	<u>59 433</u> 49 992	<u>54 776</u> 49 992	<u>55 328</u> 49 992
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>71 006</u> 64 366	<u>73 648</u> 64 366	<u>77 679</u> 64 366	<u>71 073</u> 64 366	<u>71 857</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>132 451</u> 123 127	<u>135 985</u> 123 127	<u>141 375</u> 123 127	<u>132 541</u> 123 127	<u>133 589</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>106 336</u> 90 991				

						-	-	-	-
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>112 508</u> 95 605	<u>119 605</u> 95 605	<u>130 429</u> 95 605	<u>112 689</u> 95 605	<u>114 794</u> 95 605
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>122 023</u> 105 014	<u>129 117</u> 105 014	<u>139 937</u> 105 014	<u>122 204</u> 105 014	<u>124 308</u> 105 014
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>109 479</u> 92 656	<u>116 555</u> 92 656	<u>127 349</u> 92 656	<u>109 659</u> 92 656	<u>111 758</u> 92 656
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>99 965</u> 83 135	<u>107 096</u> 83 135	<u>117 973</u> 83 135	<u>100 147</u> 83 135	<u>102 262</u> 83 135
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>110 111</u> 93 067	<u>117 285</u> 93 067	<u>128 227</u> 93 067	<u>110 293</u> 93 067	<u>112 421</u> 93 067
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>15 717</u> 15 321	<u>16 095</u> 15 321	<u>16 943</u> 15 321	<u>15 717</u> 15 321	<u>15 861</u> 15 321
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>14 297</u> 13 946	<u>14 626</u> 13 946	<u>15 362</u> 13 946	<u>14 297</u> 13 946	<u>14 423</u> 13 946
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 251</u> 8 588	<u>9 503</u> 8 588	<u>9 888</u> 8 588	<u>9 258</u> 8 588	<u>9 332</u> 8 588

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-202-1209	5	.	1	73	<u>6 939</u> 6 777	<u>7 085</u> 6 777	<u>7 410</u> 6 777	<u>6 939</u> 6 777	<u>6 995</u> 6 777
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 853</u> 4 339	<u>5 061</u> 4 339	<u>5 377</u> 4 339	<u>4 858</u> 4 339	<u>4 920</u> 4 339

225-202-0100	13015-2012	.						
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>92 881</u> 84 254	<u>95 636</u> 84 254	<u>97 889</u> 84 254	<u>103 117</u> 84 254
225-202-0102	2	.	1	550	<u>42 556</u> 39 686	<u>43 422</u> 39 686	<u>44 130</u> 39 686	<u>45 773</u> 39 686
225-202-0103	3	.	1	900	<u>58 808</u> 54 241	<u>60 226</u> 54 241	<u>61 384</u> 54 241	<u>64 073</u> 54 241
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>83 232</u> 75 666	<u>85 641</u> 75 666	<u>87 611</u> 75 666	<u>92 182</u> 75 666

225-202-0105	5	.	1	2300				
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.						
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>12 506</u> 10 939	<u>13 026</u> 10 939	<u>13 450</u> 10 939	<u>14 436</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>18 517</u> 16 363	<u>19 226</u> 16 363	<u>19 805</u> 16 363	<u>21 150</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>34 670</u> 31 550	<u>35 662</u> 31 550	<u>36 473</u> 31 550	<u>38 355</u> 31 550
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.						
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>21 262</u> 19 075	<u>21 971</u> 19 075	<u>22 550</u> 19 075	<u>23 894</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>145 908</u> 128 913	<u>151 498</u> 128 913	<u>156 068</u> 128 913	<u>166 673</u> 128 913
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.						
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>18 213</u> 16 363	<u>18 811</u> 16 363	<u>19 300</u> 16 363	<u>20 435</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012	.						
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>53 421</u> 49 992	<u>54 444</u> 49 992	<u>55 281</u> 49 992	<u>57 223</u> 49 992

225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>69 151</u> 64 366	<u>70 602</u> 64 366	<u>71 789</u> 64 366	<u>74 544</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>129 970</u> 123 127	<u>131 912</u> 123 127	<u>133 499</u> 123 127	<u>137 183</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>131 237</u> 117 639			
225-202-1103	13015-2012 5 / 2	3	1	2476	<u>107 527</u> 95 605	<u>111 426</u> 95 605	<u>114 613</u> 95 605	<u>122 010</u> 95 605
225-202-1104	13015-2012 8 / 2	3	1	2475	<u>117 044</u> 105 014	<u>120 941</u> 105 014	<u>124 127</u> 105 014	<u>131 521</u> 105 014
225-202-1105	13015-2012 11 / 2	3	1	2469	<u>104 512</u> 92 656	<u>108 399</u> 92 656	<u>111 578</u> 92 656	<u>118 954</u> 92 656
225-202-1106	13015-2012 12 / 2	3	1	2488	<u>94 960</u> 83 135	<u>98 878</u> 83 135	<u>102 080</u> 83 135	<u>109 513</u> 83 135
225-202-1107	13015-2012 15 / 2	3	1	2503	<u>105 075</u> 93 067	<u>109 017</u> 93 067	<u>112 239</u> 93 067	<u>119 716</u> 93 067

225-202-1200	13015-2012	.						
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 059</u> 15 321	<u>15 717</u> 15 321	<u>16 909</u> 15 321	<u>16 260</u> 15 321
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>14 595</u> 13 946	<u>14 297</u> 13 946	<u>15 333</u> 13 946	<u>14 769</u> 13 946
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 074</u> 8 588	<u>9 213</u> 8 588	<u>9 326</u> 8 588	<u>9 589</u> 8 588
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 071</u> 6 777	<u>6 939</u> 6 777	<u>7 397</u> 6 777	<u>7 148</u> 6 777
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 707</u> 4 339	<u>4 821</u> 4 339	<u>4 914</u> 4 339	<u>5 131</u> 4 339

225-203.

						-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>94 222</u> 79 164	<u>101 474</u> 79 164	<u>112 657</u> 79 164	<u>94 427</u> 79 164	<u>96 272</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>86 311</u> 69 013	<u>94 270</u> 69 013	<u>105 291</u> 69 013	<u>86 923</u> 69 013	<u>88 760</u> 69 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 906</u> 52 734	<u>72 769</u> 52 734	<u>84 401</u> 52 734	<u>66 544</u> 52 734	<u>67 871</u> 52 734
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502					
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513					
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>107 102</u> 90 081	<u>114 281</u> 90 081	<u>125 233</u> 90 081	<u>107 284</u> 90 081	<u>109 414</u> 90 081

						-	-	-	-
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>112 488</u> 95 402	<u>119 667</u> 95 402	<u>130 618</u> 95 402	<u>112 670</u> 95 402	<u>114 800</u> 95 402
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>126 524</u> 109 253	<u>133 712</u> 109 253	<u>144 676</u> 109 253	<u>126 707</u> 109 253	<u>128 839</u> 109 253
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 956</u> 135 385	<u>160 138</u> 135 385	<u>171 094</u> 135 385	<u>153 139</u> 135 385	<u>155 269</u> 135 385
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>134 879</u> 117 522	<u>142 062</u> 117 522	<u>153 017</u> 117 522	<u>135 062</u> 117 522	<u>137 192</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 684</u> 129 174	<u>153 871</u> 129 174	<u>164 836</u> 129 174	<u>146 866</u> 129 174	<u>148 998</u> 129 174
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>101 185</u> 97 164	<u>106 222</u> 97 164	<u>117 559</u> 97 164	<u>101 185</u> 97 164	<u>103 218</u> 97 164
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0602	2 / 2 13015-2012	3	1	2526	<u>103 234</u> 99 206	<u>108 239</u> 99 206	<u>119 505</u> 99 206	<u>103 234</u> 99 206	<u>105 254</u> 99 206
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 342</u> 9 402	<u>10 714</u> 9 402	<u>11 283</u> 9 402	<u>10 351</u> 9 402	<u>10 462</u> 9 402
225-203-0702	2	.	1	220	<u>16 953</u> 15 368	<u>17 583</u> 15 368	<u>18 545</u> 15 368	<u>16 969</u> 15 368	<u>17 156</u> 15 368

						-	-	-	-
225-203-0703	3	.	1	350	<u>25 465</u> 22 962	<u>26 468</u> 22 962	<u>27 998</u> 22 962	<u>25 490</u> 22 962	<u>25 788</u> 22 962
225-203-0704	4	.	1	480	<u>29 952</u> 26 578	<u>31 327</u> 26 578	<u>33 426</u> 26 578	<u>29 987</u> 26 578	<u>30 395</u> 26 578
225-203-0705	5	.	1	600	<u>45 170</u> 40 862	<u>46 890</u> 40 862	<u>49 513</u> 40 862	<u>45 214</u> 40 862	<u>45 724</u> 40 862
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>88 646</u> 79 734	<u>92 228</u> 79 734	<u>97 693</u> 79 734	<u>88 737</u> 79 734	<u>89 799</u> 79 734
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>146 846</u> 133 975	<u>151 919</u> 133 975	<u>159 657</u> 133 975	<u>146 975</u> 133 975	<u>148 480</u> 133 975
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>195 902</u> 175 470	<u>204 156</u> 175 470	<u>216 747</u> 175 470	<u>196 112</u> 175 470	<u>198 560</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>12 915</u> 11 662	<u>13 417</u> 11 662	<u>14 182</u> 11 662	<u>12 928</u> 11 662	<u>13 077</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>24 570</u> 21 606	<u>25 788</u> 21 606	<u>27 646</u> 21 606	<u>24 601</u> 21 606	<u>24 962</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>49 406</u> 45 834	<u>50 768</u> 45 834	<u>52 844</u> 45 834	<u>49 441</u> 45 834	<u>49 845</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>54 848</u> 50 896	<u>56 352</u> 50 896	<u>58 648</u> 50 896	<u>54 886</u> 50 896	<u>55 332</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>62 087</u> 56 320	<u>64 380</u> 56 320	<u>67 877</u> 56 320	<u>62 145</u> 56 320	<u>62 825</u> 56 320

						-	-	-	-
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>103 753</u> 96 549	<u>106 476</u> 96 549	<u>110 629</u> 96 549	<u>103 822</u> 96 549	<u>104 630</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>110 177</u> 102 425	<u>113 115</u> 102 425	<u>117 596</u> 102 425	<u>110 252</u> 102 425	<u>111 123</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>17 386</u> 14 193	<u>18 747</u> 14 193	<u>20 824</u> 14 193	<u>17 421</u> 14 193	<u>17 824</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>31 145</u> 26 217	<u>33 222</u> 26 217	<u>36 392</u> 26 217	<u>31 197</u> 26 217	<u>31 814</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>43 881</u> 38 330	<u>46 174</u> 38 330	<u>49 671</u> 38 330	<u>43 939</u> 38 330	<u>44 619</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>172 781</u> 157 842	<u>178 656</u> 157 842	<u>187 618</u> 157 842	<u>172 930</u> 157 842	<u>174 673</u> 157 842
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>126 600</u> 111 737	<u>132 690</u> 111 737	<u>141 980</u> 111 737	<u>126 755</u> 111 737	<u>128 561</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>180 529</u> 164 712	<u>186 763</u> 164 712	<u>196 271</u> 164 712	<u>180 688</u> 164 712	<u>182 537</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012	.							
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>3 612</u> 3 254	<u>3 755</u> 3 254	<u>3 974</u> 3 254	<u>3 615</u> 3 254	<u>3 658</u> 3 254
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>4 690</u> 4 068	<u>4 948</u> 4 068	<u>5 341</u> 4 068	<u>4 696</u> 4 068	<u>4 773</u> 4 068

						-	-	-	-
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>5 760</u> 5 063	<u>6 046</u> 5 063	<u>6 483</u> 5 063	<u>5 767</u> 5 063	<u>5 852</u> 5 063
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>8 063</u> 6 961	<u>8 521</u> 6 961	<u>9 221</u> 6 961	<u>8 074</u> 6 961	<u>8 210</u> 6 961
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>9 562</u> 8 317	<u>10 078</u> 8 317	<u>10 865</u> 8 317	<u>9 575</u> 8 317	<u>9 728</u> 8 317
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>11 611</u> 10 215	<u>12 184</u> 10 215	<u>13 058</u> 10 215	<u>11 625</u> 10 215	<u>11 795</u> 10 215
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>13 210</u> 11 481	<u>13 926</u> 11 481	<u>15 019</u> 11 481	<u>13 228</u> 11 481	<u>13 440</u> 11 481
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>14 709</u> 12 837	<u>15 483</u> 12 837	<u>16 663</u> 12 837	<u>14 729</u> 12 837	<u>14 958</u> 12 837
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>16 181</u> 14 103	<u>17 041</u> 14 103	<u>18 352</u> 14 103	<u>16 203</u> 14 103	<u>16 458</u> 14 103
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>19 160</u> 16 544	<u>20 249</u> 16 544	<u>21 911</u> 16 544	<u>19 188</u> 16 544	<u>19 511</u> 16 544
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>15 717</u> 13 959	<u>16 434</u> 13 959	<u>15 573</u> 15 180	<u>15 736</u> 13 959	<u>15 948</u> 13 959
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 402</u> 10 121	<u>11 924</u> 10 121	<u>11 297</u> 11 011	<u>11 415</u> 10 121	<u>11 570</u> 10 121

					,	-	-	-	-
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 672</u> 1 521	<u>1 732</u> 1 521	<u>1 660</u> 1 623	<u>1 674</u> 1 521	<u>1 691</u> 1 521
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 557</u> 2 265	<u>2 676</u> 2 265	<u>2 533</u> 2 468	<u>2 560</u> 2 265	<u>2 596</u> 2 265
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>85 796</u> 83 679	<u>87 788</u> 83 679	<u>92 247</u> 83 679	<u>85 796</u> 83 679	<u>86 555</u> 83 679

					,				
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>89 153</u> 79 164	<u>92 959</u> 79 164	<u>98 730</u> 79 164	<u>103 482</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2501	<u>81 235</u> 69 013	<u>85 087</u> 69 013	<u>88 148</u> 69 013	<u>96 107</u> 69 013

225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>60 932</u> 52 734	<u>64 631</u> 52 734	<u>72 156</u> 52 734	<u>75 218</u> 52 734
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502				<u>56 060</u> 45 573
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>161 824</u> 150 421			
225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>102 062</u> 90 081	<u>106 007</u> 90 081	<u>109 231</u> 90 081	<u>116 715</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>107 448</u> 95 402	<u>111 393</u> 95 402	<u>114 617</u> 95 402	<u>122 101</u> 95 402
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>121 478</u> 109 253	<u>125 427</u> 109 253	<u>128 656</u> 109 253	<u>136 148</u> 109 253
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>147 914</u> 135 385	<u>151 860</u> 135 385	<u>155 086</u> 135 385	<u>162 573</u> 135 385
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>129 838</u> 117 522	<u>133 784</u> 117 522	<u>137 010</u> 117 522	<u>144 496</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>141 638</u> 129 174	<u>145 587</u> 129 174	<u>148 816</u> 129 174	<u>156 308</u> 129 174

225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>105 739</u> 97 164	<u>101 185</u> 97 164	<u>117 109</u> 97 164	<u>108 429</u> 97 164
225-203-0600	13015-2012	3						
225-203-0602	13015-2012 2 / 2	3	1	2526	<u>107 759</u> 99 206	<u>103 234</u> 99 206	<u>119 058</u> 99 206	<u>110 433</u> 99 206
225-203-0700	13015-2012	.						
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 080</u> 9 402	<u>10 285</u> 9 402	<u>10 452</u> 9 402	<u>10 841</u> 9 402
225-203-0702	2	.	1	220	<u>16 510</u> 15 368	<u>16 857</u> 15 368	<u>17 140</u> 15 368	<u>17 797</u> 15 368
225-203-0703	3	.	1	350	<u>24 761</u> 22 962	<u>25 312</u> 22 962	<u>25 762</u> 22 962	<u>26 808</u> 22 962
225-203-0704	4	.	1	480	<u>28 986</u> 26 578	<u>29 742</u> 26 578	<u>30 360</u> 26 578	<u>31 794</u> 26 578
225-203-0705	5	.	1	600	<u>43 963</u> 40 862	<u>44 908</u> 40 862	<u>45 680</u> 40 862	<u>47 473</u> 40 862
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>86 131</u> 79 734	<u>88 099</u> 79 734	<u>89 708</u> 79 734	<u>93 442</u> 79 734
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>143 285</u> 133 975	<u>146 073</u> 133 975	<u>148 351</u> 133 975	<u>153 639</u> 133 975

225-203-0708	8	.	1	2880	<u>190 108</u> 175 470	<u>194 643</u> 175 470	<u>198 350</u> 175 470	<u>206 954</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>12 563</u> 11 662	<u>12 839</u> 11 662	<u>13 064</u> 11 662	<u>13 587</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>23 715</u> 21 606	<u>24 384</u> 21 606	<u>24 931</u> 21 606	<u>26 201</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>48 451</u> 45 834	<u>49 199</u> 45 834	<u>49 810</u> 45 834	<u>51 229</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>53 792</u> 50 896	<u>54 618</u> 50 896	<u>55 294</u> 50 896	<u>56 862</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>60 477</u> 56 320	<u>61 737</u> 56 320	<u>62 767</u> 56 320	<u>65 157</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>101 842</u> 96 549	<u>103 338</u> 96 549	<u>104 561</u> 96 549	<u>107 399</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>108 115</u> 102 425	<u>109 729</u> 102 425	<u>111 048</u> 102 425	<u>114 110</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>16 430</u> 14 193	<u>17 178</u> 14 193	<u>17 790</u> 14 193	<u>19 209</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>29 686</u> 26 217	<u>30 828</u> 26 217	<u>31 761</u> 26 217	<u>33 927</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>42 272</u> 38 330	<u>43 531</u> 38 330	<u>44 561</u> 38 330	<u>46 951</u> 38 330

225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>168 656</u> 157 842	<u>171 884</u> 157 842	<u>174 523</u> 157 842	<u>180 648</u> 157 842
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>122 325</u> 111 737	<u>125 671</u> 111 737	<u>128 406</u> 111 737	<u>134 754</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>176 153</u> 164 712	<u>179 578</u> 164 712	<u>182 378</u> 164 712	<u>188 876</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012	.						
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>3 511</u> 3 254	<u>3 590</u> 3 254	<u>3 654</u> 3 254	<u>3 804</u> 3 254
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>4 509</u> 4 068	<u>4 650</u> 4 068	<u>4 766</u> 4 068	<u>5 035</u> 4 068
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>5 558</u> 5 063	<u>5 716</u> 5 063	<u>5 845</u> 5 063	<u>6 143</u> 5 063
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>7 741</u> 6 961	<u>7 993</u> 6 961	<u>8 199</u> 6 961	<u>8 677</u> 6 961
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>9 200</u> 8 317	<u>9 483</u> 8 317	<u>9 715</u> 8 317	<u>10 253</u> 8 317
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>11 208</u> 10 215	<u>11 523</u> 10 215	<u>11 781</u> 10 215	<u>12 378</u> 10 215
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>12 707</u> 11 481	<u>13 100</u> 11 481	<u>13 422</u> 11 481	<u>14 169</u> 11 481

					,			
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>14 166</u> 12 837	<u>14 591</u> 12 837	<u>14 939</u> 12 837	<u>15 745</u> 12 837
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>15 577</u> 14 103	<u>16 050</u> 14 103	<u>16 436</u> 14 103	<u>17 332</u> 14 103
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>18 396</u> 16 544	<u>18 994</u> 16 544	<u>19 483</u> 16 544	<u>20 618</u> 16 544
225-203-0900	13015-2012	.						
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>15 213</u> 13 959	<u>15 608</u> 13 959	<u>15 930</u> 13 959	<u>16 677</u> 13 959
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 034</u> 10 121	<u>11 322</u> 10 121	<u>11 557</u> 10 121	<u>12 102</u> 10 121
225-203-1000	13015-2012	.						
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 630</u> 1 521	<u>1 663</u> 1 521	<u>1 690</u> 1 521	<u>1 752</u> 1 521
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 473</u> 2 265	<u>2 539</u> 2 265	<u>2 592</u> 2 265	<u>2 717</u> 2 265
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>87 597</u> 83 679	<u>85 796</u> 83 679	<u>92 070</u> 83 679	<u>88 656</u> 83 679

225-204.

						-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>354 380</u> 333 803	<u>361 843</u> 333 803	<u>352 876</u> 346 517	<u>354 570</u> 333 803	<u>356 783</u> 333 803
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>387 141</u> 362 900	<u>396 097</u> 362 900	<u>385 336</u> 378 157	<u>387 368</u> 362 900	<u>390 025</u> 362 900
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>290 018</u> 266 929	<u>298 974</u> 266 929	<u>288 213</u> 282 186	<u>290 245</u> 266 929	<u>292 902</u> 266 929
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>805 396</u> 791 116	<u>813 960</u> 791 116	<u>833 138</u> 791 116	<u>805 396</u> 791 116	<u>808 660</u> 791 116
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>915 884</u> 862 449	<u>935 290</u> 862 449	<u>911 975</u> 895 506	<u>916 378</u> 862 449	<u>922 134</u> 862 449
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 209 242</u> 1 171 893	<u>1 242 691</u> 1 171 893	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 199 997</u> 1 171 893
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 245 098</u> 2 185 955	<u>2 292 373</u> 2 185 955	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 232 032</u> 2 185 955
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 433 272</u> 2 368 830	<u>2 485 007</u> 2 368 830	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 418 974</u> 2 368 830
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>190 218</u> 186 313	<u>193 205</u> 186 313	<u>199 895</u> 186 313	<u>190 218</u> 186 313	<u>191 357</u> 186 313

						-	-	-	-
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>179 083</u> 161 239	<u>186 248</u> 161 239	<u>177 639</u> 173 445	<u>179 265</u> 161 239	<u>181 390</u> 161 239
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>210 602</u> 205 464	<u>215 381</u> 205 464	<u>226 085</u> 205 464	<u>210 602</u> 205 464	<u>212 423</u> 205 464
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>218 104</u> 196 523	<u>226 762</u> 196 523	<u>216 360</u> 211 271	<u>218 324</u> 196 523	<u>220 892</u> 196 523
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>247 536</u> 241 411	<u>253 312</u> 241 411	<u>266 245</u> 241 411	<u>247 536</u> 241 411	<u>249 737</u> 241 411
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>386 246</u> 359 396	<u>396 396</u> 359 396	<u>384 201</u> 376 687	<u>386 504</u> 359 396	<u>389 514</u> 359 396
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>419 605</u> 392 360	<u>429 756</u> 392 360	<u>417 561</u> 409 651	<u>419 863</u> 392 360	<u>422 874</u> 392 360
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>476 437</u> 441 443	<u>489 811</u> 441 443	<u>473 742</u> 464 227	<u>476 777</u> 441 443	<u>480 744</u> 441 443
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>494 594</u> 459 386	<u>507 969</u> 459 386	<u>491 900</u> 482 170	<u>494 934</u> 459 386	<u>498 902</u> 459 386
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>502 026</u> 459 603	<u>518 649</u> 459 603	<u>544 005</u> 459 603	<u>502 449</u> 459 603	<u>507 379</u> 459 603
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>574 604</u> 531 110	<u>591 322</u> 531 110	<u>571 236</u> 559 590	<u>575 029</u> 531 110	<u>579 988</u> 531 110
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>650 747</u> 600 901	<u>669 949</u> 600 901	<u>699 240</u> 600 901	<u>651 235</u> 600 901	<u>656 930</u> 600 901

						-	-	-	-
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>750 818</u> 734 545	<u>764 161</u> 734 545	<u>794 043</u> 734 545	<u>750 818</u> 734 545	<u>755 903</u> 734 545
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>688 714</u> 638 417	<u>707 916</u> 638 417	<u>737 207</u> 638 417	<u>689 202</u> 638 417	<u>694 897</u> 638 417
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>555 433</u> 520 682	<u>568 270</u> 520 682	<u>552 847</u> 542 550	<u>555 759</u> 520 682	<u>559 567</u> 520 682
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>799 227</u> 748 813	<u>817 886</u> 748 813	<u>795 469</u> 780 599	<u>799 702</u> 748 813	<u>805 236</u> 748 813
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 249 198</u> 1 211 375	<u>1 282 647</u> 1 211 375	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 239 953</u> 1 211 375
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>206 725</u> 201 634	<u>211 505</u> 201 634	<u>222 209</u> 201 634	<u>206 725</u> 201 634	<u>208 547</u> 201 634
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>153 809</u> 139 016	<u>159 720</u> 139 016	<u>152 618</u> 149 086	<u>153 959</u> 139 016	<u>155 712</u> 139 016
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>203 922</u> 182 508	<u>212 579</u> 182 508	<u>202 177</u> 197 257	<u>204 142</u> 182 508	<u>206 710</u> 182 508
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>176 504</u> 158 036	<u>183 967</u> 158 036	<u>175 000</u> 170 750	<u>176 693</u> 158 036	<u>178 907</u> 158 036
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>258 959</u> 234 273	<u>268 811</u> 234 273	<u>256 974</u> 251 056	<u>259 209</u> 234 273	<u>262 131</u> 234 273
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>241 152</u> 219 297	<u>249 809</u> 219 297	<u>239 408</u> 234 046	<u>241 372</u> 219 297	<u>243 940</u> 219 297

						-	-	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>463 929</u> 430 132	<u>476 826</u> 430 132	<u>496 499</u> 430 132	<u>464 257</u> 430 132	<u>468 082</u> 430 132
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>599 304</u> 552 897	<u>617 216</u> 552 897	<u>644 540</u> 552 897	<u>599 759</u> 552 897	<u>605 072</u> 552 897
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 112 987</u> 1 079 080	<u>1 143 091</u> 1 079 080	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 104 667</u> 1 079 080
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>302 529</u> 294 938	<u>309 778</u> 294 938	<u>326 012</u> 294 938	<u>302 529</u> 294 938	<u>305 292</u> 294 938
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>290 264</u> 272 543	<u>296 772</u> 272 543	<u>288 953</u> 283 630	<u>290 430</u> 272 543	<u>292 360</u> 272 543
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>361 526</u> 339 162	<u>369 766</u> 339 162	<u>359 867</u> 353 198	<u>361 736</u> 339 162	<u>364 180</u> 339 162
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>328 276</u> 306 568	<u>336 397</u> 306 568	<u>326 641</u> 320 401	<u>328 483</u> 306 568	<u>330 891</u> 306 568
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>401 448</u> 393 938	<u>406 427</u> 393 938	<u>417 577</u> 393 938	<u>401 448</u> 393 938	<u>403 345</u> 393 938
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>443 749</u> 435 188	<u>449 724</u> 435 188	<u>463 104</u> 435 188	<u>443 749</u> 435 188	<u>446 026</u> 435 188
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>266 399</u> 240 643	<u>276 699</u> 240 643	<u>264 324</u> 258 189	<u>266 661</u> 240 643	<u>269 716</u> 240 643
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>353 250</u> 345 321	<u>360 022</u> 345 321	<u>375 185</u> 345 321	<u>353 250</u> 345 321	<u>355 831</u> 345 321

						-	-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 423 429</u> 1 387 375	<u>1 451 303</u> 1 387 375	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 415 725</u> 1 387 375
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>239 007</u> 216 850	<u>247 814</u> 216 850	<u>237 232</u> 231 853	<u>239 230</u> 216 850	<u>241 843</u> 216 850
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>427 250</u> 417 509	<u>435 715</u> 417 509	<u>454 669</u> 417 509	<u>427 250</u> 417 509	<u>430 476</u> 417 509
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>397 854</u> 365 299	<u>410 542</u> 365 299	<u>395 298</u> 386 913	<u>398 176</u> 365 299	<u>401 940</u> 365 299
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>374 845</u> 341 089	<u>388 205</u> 341 089	<u>372 154</u> 363 848	<u>375 185</u> 341 089	<u>379 148</u> 341 089
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>396 291</u> 362 280	<u>409 650</u> 362 280	<u>393 599</u> 385 039	<u>396 630</u> 362 280	<u>400 593</u> 362 280
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>518 943</u> 471 852	<u>537 602</u> 471 852	<u>515 184</u> 503 638	<u>519 418</u> 471 852	<u>524 952</u> 471 852
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>580 607</u> 532 785	<u>599 266</u> 532 785	<u>576 848</u> 564 570	<u>581 081</u> 532 785	<u>586 616</u> 532 785
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>428 367</u> 386 607	<u>445 085</u> 386 607	<u>424 999</u> 415 087	<u>428 792</u> 386 607	<u>433 750</u> 386 607
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>454 865</u> 412 791	<u>471 583</u> 412 791	<u>451 497</u> 441 271	<u>455 290</u> 412 791	<u>460 249</u> 412 791
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>370 245</u> 338 017	<u>382 933</u> 338 017	<u>367 689</u> 359 632	<u>370 568</u> 338 017	<u>374 331</u> 338 017

						-	-	-	-
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>290 308</u> 285 018	<u>293 654</u> 285 018	<u>301 147</u> 285 018	<u>290 308</u> 285 018	<u>291 583</u> 285 018
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>315 689</u> 309 768	<u>319 633</u> 309 768	<u>328 463</u> 309 768	<u>315 689</u> 309 768	<u>317 192</u> 309 768
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>368 537</u> 361 527	<u>373 317</u> 361 527	<u>384 020</u> 361 527	<u>368 537</u> 361 527	<u>370 358</u> 361 527
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>524 772</u> 514 446	<u>532 201</u> 514 446	<u>548 836</u> 514 446	<u>524 772</u> 514 446	<u>527 603</u> 514 446
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>537 991</u> 527 509	<u>545 420</u> 527 509	<u>562 055</u> 527 509	<u>537 991</u> 527 509	<u>540 822</u> 527 509
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>576 240</u> 564 732	<u>584 704</u> 564 732	<u>603 659</u> 564 732	<u>576 240</u> 564 732	<u>579 466</u> 564 732
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>589 459</u> 577 795	<u>597 924</u> 577 795	<u>616 878</u> 577 795	<u>589 459</u> 577 795	<u>592 685</u> 577 795
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>799 671</u> 784 634	<u>809 729</u> 784 634	<u>832 251</u> 784 634	<u>799 671</u> 784 634	<u>803 504</u> 784 634
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>771 111</u> 755 170	<u>783 419</u> 755 170	<u>810 982</u> 755 170	<u>771 111</u> 755 170	<u>775 802</u> 755 170
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>844 960</u> 828 143	<u>857 268</u> 828 143	<u>884 830</u> 828 143	<u>844 960</u> 828 143	<u>849 651</u> 828 143

						-	-	-	-
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>515 127</u> 505 411	<u>521 659</u> 505 411	<u>536 288</u> 505 411	<u>515 127</u> 505 411	<u>517 616</u> 505 411
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>659 124</u> 646 875	<u>667 150</u> 646 875	<u>685 123</u> 646 875	<u>659 124</u> 646 875	<u>662 182</u> 646 875
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>896 622</u> 880 875	<u>905 883</u> 880 875	<u>926 621</u> 880 875	<u>896 622</u> 880 875	<u>900 151</u> 880 875
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>980 819</u> 963 469	<u>991 175</u> 963 469	<u>1 014 367</u> 963 469	<u>980 819</u> 963 469	<u>984 766</u> 963 469
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>899 927</u> 883 536	<u>910 283</u> 883 536	<u>933 475</u> 883 536	<u>899 927</u> 883 536	<u>903 874</u> 883 536
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>718 421</u> 705 469	<u>726 447</u> 705 469	<u>744 420</u> 705 469	<u>718 421</u> 705 469	<u>721 479</u> 705 469
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>936 469</u> 920 250	<u>945 730</u> 920 250	<u>966 469</u> 920 250	<u>936 469</u> 920 250	<u>939 999</u> 920 250
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>881 142</u> 864 973	<u>891 498</u> 864 973	<u>914 689</u> 864 973	<u>881 142</u> 864 973	<u>885 088</u> 864 973
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>711 874</u> 699 000	<u>719 900</u> 699 000	<u>737 874</u> 699 000	<u>711 874</u> 699 000	<u>714 933</u> 699 000
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>924 743</u> 906 518	<u>937 888</u> 906 518	<u>967 323</u> 906 518	<u>924 743</u> 906 518	<u>929 753</u> 906 518
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 064 078</u> 1 027 223	<u>1 099 311</u> 1 027 223	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 054 340</u> 1 027 223

						-	-	-	-
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 220 244</u> 1 184 759	<u>1 250 794</u> 1 184 759	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 211 801</u> 1 184 759
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 355 920</u> 1 314 991	<u>1 392 045</u> 1 314 991	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 345 936</u> 1 314 991
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 146 770</u> 1 112 156	<u>1 177 320</u> 1 112 156	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 138 327</u> 1 112 156
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 280 345</u> 1 240 313	<u>1 316 470</u> 1 240 313	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 270 361</u> 1 240 313
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 372 220</u> 1 331 098	<u>1 408 345</u> 1 331 098	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 362 236</u> 1 331 098
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 246 738</u> 1 210 786	<u>1 277 512</u> 1 210 786	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 238 233</u> 1 210 786
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 519 905</u> 1 474 884	<u>1 559 152</u> 1 474 884	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 509 058</u> 1 474 884
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 210 758</u> 1 175 232	<u>1 241 531</u> 1 175 232	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 202 253</u> 1 175 232
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 485 018</u> 1 440 411	<u>1 524 265</u> 1 440 411	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 474 171</u> 1 440 411
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 257 771</u> 1 221 688	<u>1 288 544</u> 1 221 688	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 249 266</u> 1 221 688
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 538 392</u> 1 493 152	<u>1 577 639</u> 1 493 152	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 527 545</u> 1 493 152

						-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>63 353</u> 61 777	<u>64 847</u> 61 777	<u>68 192</u> 61 777	<u>63 353</u> 61 777	<u>63 922</u> 61 777
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>53 992</u> 48 636	<u>56 142</u> 48 636	<u>59 421</u> 48 636	<u>54 047</u> 48 636	<u>54 685</u> 48 636
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>66 335</u> 64 723	<u>67 829</u> 64 723	<u>71 173</u> 64 723	<u>66 335</u> 64 723	<u>66 904</u> 64 723
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>94 022</u> 92 027	<u>95 615</u> 92 027	<u>99 183</u> 92 027	<u>94 022</u> 92 027	<u>94 629</u> 92 027
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>85 936</u> 80 638				
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>82 910</u> 80 634	<u>85 250</u> 80 634	<u>90 490</u> 80 634	<u>82 910</u> 80 634	<u>83 801</u> 80 634
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>105 173</u> 102 688	<u>107 414</u> 102 688	<u>112 431</u> 102 688	<u>105 173</u> 102 688	<u>106 027</u> 102 688
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>85 858</u> 80 792				
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>84 941</u> 82 696	<u>87 182</u> 82 696	<u>92 199</u> 82 696	<u>84 941</u> 82 696	<u>85 795</u> 82 696
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>90 225</u> 87 913	<u>92 476</u> 87 913	<u>97 516</u> 87 913	<u>90 225</u> 87 913	<u>91 083</u> 87 913

						-	-	-	-
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>354 411</u> 346 304	<u>361 481</u> 346 304	<u>377 314</u> 346 304	<u>354 411</u> 346 304	<u>357 106</u> 346 304
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>338 286</u> 330 370	<u>345 357</u> 330 370	<u>361 189</u> 330 370	<u>338 286</u> 330 370	<u>340 981</u> 330 370
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>328 576</u> 303 393	<u>338 279</u> 303 393	<u>326 622</u> 319 921	<u>328 823</u> 303 393	<u>331 701</u> 303 393
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.							
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>663 942</u> 650 768	<u>673 539</u> 650 768	<u>695 031</u> 650 768	<u>663 942</u> 650 768	<u>667 599</u> 650 768

						-	-	-	-
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>724 523</u> 710 600	<u>734 176</u> 710 600	<u>755 793</u> 710 600	<u>724 523</u> 710 600	<u>728 202</u> 710 600
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>687 489</u> 674 005	<u>697 142</u> 674 005	<u>718 759</u> 674 005	<u>687 489</u> 674 005	<u>691 168</u> 674 005
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 078 250</u> 1 045 774	<u>1 106 874</u> 1 045 774	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 070 339</u> 1 045 774
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 052 939</u> 1 021 781	<u>1 080 081</u> 1 021 781	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 045 437</u> 1 021 781
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>676 962</u> 663 338	<u>687 095</u> 663 338	<u>709 787</u> 663 338	<u>676 962</u> 663 338	<u>680 824</u> 663 338
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>747 953</u> 733 749	<u>757 612</u> 733 749	<u>779 243</u> 733 749	<u>747 953</u> 733 749	<u>751 634</u> 733 749
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>931 667</u> 915 120	<u>941 626</u> 915 120	<u>963 925</u> 915 120	<u>931 667</u> 915 120	<u>935 462</u> 915 120
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 323 924</u> 1 289 554	<u>1 351 067</u> 1 289 554	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 316 422</u> 1 289 554
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 371 235</u> 1 336 304	<u>1 398 378</u> 1 336 304	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 363 733</u> 1 336 304
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 730 143</u> 1 690 955	<u>1 757 286</u> 1 690 955	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 722 641</u> 1 690 955
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 651 600</u> 1 613 344	<u>1 678 743</u> 1 613 344	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 644 098</u> 1 613 344

						-	-	-	-
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 300 169</u> 1 266 080	<u>1 327 312</u> 1 266 080	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 292 668</u> 1 266 080
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 517 044</u> 1 480 384	<u>1 544 187</u> 1 480 384	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 509 543</u> 1 480 384
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 018 304</u> 985 302	<u>1 048 724</u> 985 302	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 009 896</u> 985 302
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>989 407</u> 970 141	<u>1 003 048</u> 970 141	<u>1 033 593</u> 970 141	<u>989 407</u> 970 141	<u>994 605</u> 970 141
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 091 301</u> 1 056 909	<u>1 122 484</u> 1 056 909	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 082 682</u> 1 056 909
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 083 318</u> 1 049 671	<u>1 113 556</u> 1 049 671	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 074 961</u> 1 049 671
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 131 414</u> 1 096 669	<u>1 162 419</u> 1 096 669	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 122 845</u> 1 096 669
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 078 700</u> 1 047 710	<u>1 105 156</u> 1 047 710	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 071 388</u> 1 047 710
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 645 763</u> 1 604 920	<u>1 676 768</u> 1 604 920	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 637 194</u> 1 604 920
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 662 163</u> 1 621 125	<u>1 693 168</u> 1 621 125	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 653 594</u> 1 621 125
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 756 487</u> 1 714 330	<u>1 787 492</u> 1 714 330	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 747 918</u> 1 714 330

						-	-	-	-
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 716 630</u> 1 674 946	<u>1 747 636</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 708 061</u> 1 674 946
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 779 347</u> 1 736 920	<u>1 810 352</u> 1 736 920	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 770 778</u> 1 736 920
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 716 630</u> 1 674 946	<u>1 747 636</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 708 061</u> 1 674 946
225-204-0427	26.1-1.3(7)	.	1	6933	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 021 879</u> 988 491	<u>1 052 799</u> 988 491	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 013 333</u> 988 491
225-204-0500	- 750 2387-2013 35	.							
225-204-0501	22	.	1	5870	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 011 359</u> 981 357	<u>1 037 538</u> 981 357	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 004 123</u> 981 357
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 575 513</u> 1 538 821	<u>1 601 692</u> 1 538 821	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 568 277</u> 1 538 821
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>920 766</u> 906 988	<u>925 944</u> 906 988	<u>937 540</u> 906 988	<u>920 766</u> 906 988	<u>922 740</u> 906 988
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>921 682</u> 907 398	<u>927 756</u> 907 398	<u>941 359</u> 907 398	<u>921 682</u> 907 398	<u>923 997</u> 907 398
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>798 209</u> 784 069	<u>806 673</u> 784 069	<u>825 628</u> 784 069	<u>798 209</u> 784 069	<u>801 435</u> 784 069

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>925 344</u> 909 037	<u>935 004</u> 909 037	<u>956 634</u> 909 037	<u>925 344</u> 909 037	<u>929 026</u> 909 037
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>84 790</u> 78 544	<u>87 178</u> 78 544	<u>84 308</u> 82 613	<u>84 850</u> 78 544	<u>85 559</u> 78 544
225-204-0602	2	.	1	675	<u>64 911</u> 59 720	<u>66 926</u> 59 720	<u>64 505</u> 63 152	<u>64 962</u> 59 720	<u>65 560</u> 59 720
225-204-0603	3	.	1	550	<u>55 736</u> 51 473	<u>57 378</u> 51 473	<u>55 405</u> 54 270	<u>55 778</u> 51 473	<u>56 265</u> 51 473
225-204-0604	4	.	1	475	<u>49 092</u> 45 399	<u>50 510</u> 45 399	<u>48 806</u> 47 814	<u>49 128</u> 45 399	<u>49 549</u> 45 399
225-204-0605	5	.	1	400	<u>38 635</u> 35 557	<u>39 829</u> 35 557	<u>38 394</u> 37 591	<u>38 665</u> 35 557	<u>39 019</u> 35 557
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>43 693</u> 40 555	<u>44 887</u> 40 555	<u>43 452</u> 42 589	<u>43 723</u> 40 555	<u>44 078</u> 40 555
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>24 271</u> 22 018	<u>25 166</u> 22 018	<u>24 090</u> 23 544	<u>24 293</u> 22 018	<u>24 559</u> 22 018
225-204-0700	(0,38 2387-2013	.							

						-	-	-	-
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>61 267</u> 59 846	<u>61 777</u> 59 846	<u>62 841</u> 59 846	<u>61 349</u> 59 846	<u>61 445</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>61 305</u> 59 846	<u>61 903</u> 59 846	<u>63 150</u> 59 846	<u>61 402</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>61 346</u> 59 846	<u>62 036</u> 59 846	<u>63 474</u> 59 846	<u>61 457</u> 59 846	<u>61 587</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>61 388</u> 59 846	<u>62 174</u> 59 846	<u>63 813</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>61 663</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>70 008</u> 68 253	<u>70 894</u> 68 253	<u>72 743</u> 68 253	<u>70 150</u> 68 253	<u>70 318</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>70 053</u> 68 253	<u>71 042</u> 68 253	<u>73 104</u> 68 253	<u>70 212</u> 68 253	<u>70 399</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>66 431</u> 64 908	<u>66 941</u> 64 908	<u>68 005</u> 64 908	<u>66 513</u> 64 908	<u>66 609</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>66 469</u> 64 908	<u>67 067</u> 64 908	<u>68 314</u> 64 908	<u>66 565</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>66 510</u> 64 908	<u>67 200</u> 64 908	<u>68 638</u> 64 908	<u>66 621</u> 64 908	<u>66 751</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>66 552</u> 64 908	<u>67 338</u> 64 908	<u>68 977</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>66 827</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>76 462</u> 74 581	<u>77 349</u> 74 581	<u>79 197</u> 74 581	<u>76 605</u> 74 581	<u>76 772</u> 74 581

						-	-	-	-
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>76 507</u> 74 581	<u>77 496</u> 74 581	<u>79 558</u> 74 581	<u>76 667</u> 74 581	<u>76 853</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0801	30	.	1	150	<u>12 405</u> 11 577				
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>12 445</u> 11 577				
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>20 632</u> 18 750	<u>21 379</u> 18 750	<u>20 482</u> 20 021	<u>20 651</u> 18 750	<u>20 873</u> 18 750
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>24 431</u> 23 866	<u>24 929</u> 23 866	<u>26 044</u> 23 866	<u>24 431</u> 23 866	<u>24 621</u> 23 866
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>32 272</u> 31 527	<u>32 930</u> 31 527	<u>34 401</u> 31 527	<u>32 272</u> 31 527	<u>32 523</u> 31 527
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>35 838</u> 35 050	<u>36 495</u> 35 050	<u>37 967</u> 35 050	<u>35 838</u> 35 050	<u>36 088</u> 35 050
225-204-0807	45	.	1	510	<u>57 440</u> 56 198	<u>58 456</u> 56 198	<u>60 730</u> 56 198	<u>57 440</u> 56 198	<u>57 827</u> 56 198
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>72 851</u> 67 711	<u>74 799</u> 67 711	<u>77 772</u> 67 711	<u>72 900</u> 67 711	<u>73 478</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012	.							

						-	-	-	-
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>46 595</u> 42 768	<u>48 088</u> 42 768	<u>46 295</u> 45 311	<u>46 633</u> 42 768	<u>47 076</u> 42 768
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>62 830</u> 57 500	<u>64 920</u> 57 500	<u>62 409</u> 61 060	<u>62 883</u> 57 500	<u>63 503</u> 57 500
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>149 209</u> 145 652	<u>152 445</u> 145 652	<u>159 692</u> 145 652	<u>149 209</u> 145 652	<u>150 442</u> 145 652
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>189 661</u> 185 625	<u>192 898</u> 185 625	<u>200 145</u> 185 625	<u>189 661</u> 185 625	<u>190 895</u> 185 625
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>222 520</u> 216 801	<u>228 096</u> 216 801	<u>240 584</u> 216 801	<u>222 520</u> 216 801	<u>224 645</u> 216 801
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>312 225</u> 304 563	<u>319 395</u> 304 563	<u>335 450</u> 304 563	<u>312 225</u> 304 563	<u>314 957</u> 304 563
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 323</u> 6 516	<u>7 652</u> 6 516	<u>7 257</u> 7 076	<u>7 332</u> 6 516	<u>7 429</u> 6 516
225-204-1002	3 (8)	.	1	110	<u>8 751</u> 7 955	<u>9 066</u> 7 955	<u>9 547</u> 7 955	<u>8 759</u> 7 955	<u>8 852</u> 7 955
225-204-1003	4	.	1	50	<u>3 795</u> 3 435	<u>3 938</u> 3 435	<u>4 157</u> 3 435	<u>3 798</u> 3 435	<u>3 841</u> 3 435
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>179 663</u> 175 607	<u>183 148</u> 175 607	<u>190 953</u> 175 607	<u>179 663</u> 175 607	<u>180 991</u> 175 607

						-	-	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 405</u> 20 821	<u>22 003</u> 20 821	<u>23 341</u> 20 821	<u>21 405</u> 20 821	<u>21 633</u> 20 821
225-204-1100	13015-2012	.							
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>7 740</u> 7 051	<u>8 013</u> 7 051	<u>8 428</u> 7 051	<u>7 747</u> 7 051	<u>7 828</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>177 219</u> 172 709	<u>181 581</u> 172 709	<u>191 348</u> 172 709	<u>177 219</u> 172 709	<u>178 882</u> 172 709
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>123 139</u> 117 400				
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>311 189</u> 305 090	<u>315 551</u> 305 090	<u>325 318</u> 305 090	<u>311 189</u> 305 090	<u>312 851</u> 305 090
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>472 097</u> 462 891	<u>478 629</u> 462 891	<u>493 258</u> 462 891	<u>472 097</u> 462 891	<u>474 587</u> 462 891
225-204-1308	5	.	1	625	<u>186 104</u> 183 335	<u>187 401</u> 183 335	<u>190 074</u> 183 335	<u>186 104</u> 183 335	<u>186 578</u> 183 335
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>156 027</u> 149 629				
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>332 284</u> 324 741	<u>338 806</u> 324 741	<u>353 412</u> 324 741	<u>332 284</u> 324 741	<u>334 769</u> 324 741

						-	-	-	-
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>73 066</u> 71 402	<u>74 510</u> 71 402	<u>77 743</u> 71 402	<u>73 066</u> 71 402	<u>73 616</u> 71 402
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>47 906</u> 42 589	<u>50 071</u> 42 589	<u>47 470</u> 46 276	<u>47 961</u> 42 589	<u>48 603</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>40 587</u> 35 357	<u>42 752</u> 35 357	<u>40 151</u> 39 044	<u>40 642</u> 35 357	<u>41 284</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>50 692</u> 48 125	<u>51 587</u> 48 125	<u>50 511</u> 49 651	<u>50 714</u> 48 125	<u>50 980</u> 48 125
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>86 938</u> 80 667	<u>89 327</u> 80 667	<u>86 457</u> 84 736	<u>86 999</u> 80 667	<u>87 707</u> 80 667
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>133 928</u> 124 479	<u>137 510</u> 124 479	<u>133 206</u> 130 582	<u>134 019</u> 124 479	<u>135 081</u> 124 479
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>206 431</u> 202 223	<u>209 618</u> 202 223	<u>216 753</u> 202 223	<u>206 431</u> 202 223	<u>207 645</u> 202 223
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>222 677</u> 210 548				
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>284 531</u> 269 502				
225-204-1500	13015-2012	.							

8.04-08-2024

						-	-	-	-
225-204-1504	5	.	1	500	<u>82 456</u> 80 929	<u>83 452</u> 80 929	<u>85 682</u> 80 929	<u>82 456</u> 80 929	<u>82 836</u> 80 929
225-204-1505	6	.	1	760	<u>122 105</u> 119 821	<u>123 619</u> 119 821	<u>127 008</u> 119 821	<u>122 105</u> 119 821	<u>122 682</u> 119 821
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 222</u> 26 380	<u>28 908</u> 26 380	<u>28 083</u> 27 550	<u>28 239</u> 26 380	<u>28 443</u> 26 380
225-204-1512	1	.	1	500	<u>60 516</u> 56 524	<u>62 009</u> 56 524	<u>60 216</u> 59 067	<u>60 554</u> 56 524	<u>60 997</u> 56 524
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>78 102</u> 73 901	<u>79 595</u> 73 901	<u>77 801</u> 76 444	<u>78 140</u> 73 901	<u>78 583</u> 73 901
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>19 362</u> 18 432				

225-204-0100	13015-2012	.						
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>349 122</u> 333 803	<u>353 241</u> 333 803	<u>356 594</u> 333 803	<u>364 373</u> 333 803

225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>380 832</u> 362 900	<u>385 774</u> 362 900	<u>389 797</u> 362 900	<u>399 133</u> 362 900
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>283 709</u> 266 929	<u>288 651</u> 266 929	<u>292 674</u> 266 929	<u>302 010</u> 266 929
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>813 142</u> 791 116	<u>805 396</u> 791 116	<u>832 376</u> 791 116	<u>817 694</u> 791 116
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>902 215</u> 862 449	<u>912 924</u> 862 449	<u>921 640</u> 862 449	<u>941 868</u> 862 449
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 207 815</u> 1 171 893	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 241 363</u> 1 171 893	<u>1 215 754</u> 1 171 893
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 243 081</u> 2 185 955	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 290 495</u> 2 185 955	<u>2 254 302</u> 2 185 955
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 431 065</u> 2 368 830	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 482 952</u> 2 368 830	<u>2 443 344</u> 2 368 830
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>192 920</u> 186 313	<u>190 218</u> 186 313	<u>199 630</u> 186 313	<u>194 508</u> 186 313
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>174 036</u> 161 239	<u>177 990</u> 161 239	<u>181 208</u> 161 239	<u>188 677</u> 161 239
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>214 925</u> 205 464	<u>210 602</u> 205 464	<u>225 660</u> 205 464	<u>217 465</u> 205 464
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>212 005</u> 196 523	<u>216 783</u> 196 523	<u>220 672</u> 196 523	<u>229 696</u> 196 523

225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>252 760</u> 241 411	<u>247 536</u> 241 411	<u>265 732</u> 241 411	<u>255 830</u> 241 411
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>379 096</u> 359 396	<u>384 697</u> 359 396	<u>389 256</u> 359 396	<u>399 837</u> 359 396
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>412 455</u> 392 360	<u>418 057</u> 392 360	<u>422 616</u> 392 360	<u>433 197</u> 392 360
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>467 016</u> 441 443	<u>474 397</u> 441 443	<u>480 404</u> 441 443	<u>494 345</u> 441 443
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>485 173</u> 459 386	<u>492 554</u> 459 386	<u>498 561</u> 459 386	<u>512 503</u> 459 386
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>490 357</u> 459 603	<u>499 490</u> 459 603	<u>506 956</u> 459 603	<u>524 283</u> 459 603
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>562 827</u> 531 110	<u>572 053</u> 531 110	<u>579 563</u> 531 110	<u>596 989</u> 531 110
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>637 267</u> 600 901	<u>647 818</u> 600 901	<u>656 442</u> 600 901	<u>676 458</u> 600 901
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>762 887</u> 734 545	<u>750 818</u> 734 545	<u>792 856</u> 734 545	<u>769 979</u> 734 545
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>675 234</u> 638 417	<u>685 784</u> 638 417	<u>694 409</u> 638 417	<u>714 425</u> 638 417
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>546 390</u> 520 682	<u>553 475</u> 520 682	<u>559 240</u> 520 682	<u>572 622</u> 520 682

225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>786 084</u> 748 813	<u>796 381</u> 748 813	<u>804 762</u> 748 813	<u>824 211</u> 748 813
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 247 771</u> 1 211 375	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 281 319</u> 1 211 375	<u>1 255 710</u> 1 211 375
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>211 048</u> 201 634	<u>206 725</u> 201 634	<u>221 784</u> 201 634	<u>213 589</u> 201 634
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>149 645</u> 139 016	<u>152 907</u> 139 016	<u>155 562</u> 139 016	<u>161 724</u> 139 016
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>197 823</u> 182 508	<u>202 601</u> 182 508	<u>206 489</u> 182 508	<u>215 514</u> 182 508
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>171 246</u> 158 036	<u>175 365</u> 158 036	<u>178 717</u> 158 036	<u>186 497</u> 158 036
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>252 019</u> 234 273	<u>257 456</u> 234 273	<u>261 881</u> 234 273	<u>272 150</u> 234 273
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>235 053</u> 219 297	<u>239 831</u> 219 297	<u>243 720</u> 219 297	<u>252 744</u> 219 297
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>454 875</u> 430 132	<u>461 962</u> 430 132	<u>467 754</u> 430 132	<u>481 198</u> 430 132
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>586 730</u> 552 897	<u>596 571</u> 552 897	<u>604 617</u> 552 897	<u>623 288</u> 552 897
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 111 703</u> 1 079 080	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 141 896</u> 1 079 080	<u>1 118 848</u> 1 079 080

225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>309 086</u> 294 938	<u>302 529</u> 294 938	<u>325 368</u> 294 938	<u>312 939</u> 294 938
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>285 680</u> 272 543	<u>289 271</u> 272 543	<u>292 195</u> 272 543	<u>298 978</u> 272 543
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>355 722</u> 339 162	<u>360 270</u> 339 162	<u>363 970</u> 339 162	<u>372 559</u> 339 162
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>322 556</u> 306 568	<u>327 038</u> 306 568	<u>330 685</u> 306 568	<u>339 149</u> 306 568
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>405 951</u> 393 938	<u>401 448</u> 393 938	<u>417 134</u> 393 938	<u>408 598</u> 393 938
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>449 153</u> 435 188	<u>443 749</u> 435 188	<u>462 573</u> 435 188	<u>452 329</u> 435 188
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>259 144</u> 240 643	<u>264 828</u> 240 643	<u>269 454</u> 240 643	<u>280 190</u> 240 643
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>359 375</u> 345 321	<u>353 250</u> 345 321	<u>374 583</u> 345 321	<u>362 974</u> 345 321
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 422 240</u> 1 387 375	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 450 196</u> 1 387 375	<u>1 428 855</u> 1 387 375
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>232 803</u> 216 850	<u>237 663</u> 216 850	<u>241 619</u> 216 850	<u>250 799</u> 216 850
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>434 906</u> 417 509	<u>427 250</u> 417 509	<u>453 916</u> 417 509	<u>439 405</u> 417 509

225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>388 916</u> 365 299	<u>395 918</u> 365 299	<u>401 617</u> 365 299	<u>414 843</u> 365 299
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>365 435</u> 341 089	<u>372 807</u> 341 089	<u>378 808</u> 341 089	<u>392 734</u> 341 089
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>386 880</u> 362 280	<u>394 253</u> 362 280	<u>400 253</u> 362 280	<u>414 179</u> 362 280
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>505 800</u> 471 852	<u>516 097</u> 471 852	<u>524 478</u> 471 852	<u>543 927</u> 471 852
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>567 464</u> 532 785	<u>577 761</u> 532 785	<u>586 141</u> 532 785	<u>605 591</u> 532 785
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>416 590</u> 386 607	<u>425 816</u> 386 607	<u>433 325</u> 386 607	<u>450 752</u> 386 607
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>443 088</u> 412 791	<u>452 314</u> 412 791	<u>459 823</u> 412 791	<u>477 250</u> 412 791
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>361 308</u> 338 017	<u>368 310</u> 338 017	<u>374 009</u> 338 017	<u>387 234</u> 338 017
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>293 335</u> 285 018	<u>290 308</u> 285 018	<u>300 849</u> 285 018	<u>295 113</u> 285 018
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>319 256</u> 309 768	<u>315 689</u> 309 768	<u>328 113</u> 309 768	<u>321 352</u> 309 768

225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>372 860</u> 361 527	<u>368 537</u> 361 527	<u>383 595</u> 361 527	<u>375 401</u> 361 527
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>531 491</u> 514 446	<u>524 772</u> 514 446	<u>548 176</u> 514 446	<u>535 439</u> 514 446
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>544 710</u> 527 509	<u>537 991</u> 527 509	<u>561 395</u> 527 509	<u>548 659</u> 527 509
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>583 896</u> 564 732	<u>576 240</u> 564 732	<u>602 906</u> 564 732	<u>588 395</u> 564 732
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>597 115</u> 577 795	<u>589 459</u> 577 795	<u>616 125</u> 577 795	<u>601 614</u> 577 795
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>808 768</u> 784 634	<u>799 671</u> 784 634	<u>831 357</u> 784 634	<u>814 114</u> 784 634
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>782 244</u> 755 170	<u>771 111</u> 755 170	<u>809 887</u> 755 170	<u>788 786</u> 755 170
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>856 093</u> 828 143	<u>844 960</u> 828 143	<u>883 736</u> 828 143	<u>862 634</u> 828 143
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>521 035</u> 505 411	<u>515 127</u> 505 411	<u>535 707</u> 505 411	<u>524 507</u> 505 411
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>666 383</u> 646 875	<u>659 124</u> 646 875	<u>684 410</u> 646 875	<u>670 649</u> 646 875
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>904 998</u> 880 875	<u>896 622</u> 880 875	<u>925 798</u> 880 875	<u>909 920</u> 880 875

225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>990 186</u> 963 469	<u>980 819</u> 963 469	<u>1 013 446</u> 963 469	<u>995 691</u> 963 469
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>909 294</u> 883 536	<u>899 927</u> 883 536	<u>932 554</u> 883 536	<u>914 798</u> 883 536
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>725 680</u> 705 469	<u>718 421</u> 705 469	<u>743 706</u> 705 469	<u>729 946</u> 705 469
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>944 846</u> 920 250	<u>936 469</u> 920 250	<u>965 645</u> 920 250	<u>949 768</u> 920 250
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>890 509</u> 864 973	<u>881 142</u> 864 973	<u>913 768</u> 864 973	<u>896 013</u> 864 973
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>719 134</u> 699 000	<u>711 874</u> 699 000	<u>737 160</u> 699 000	<u>723 400</u> 699 000
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>936 632</u> 906 518	<u>924 743</u> 906 518	<u>966 154</u> 906 518	<u>943 619</u> 906 518
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>1 062 575</u> 1 027 223	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 097 912</u> 1 027 223	<u>1 070 937</u> 1 027 223
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>1 218 941</u> 1 184 759	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 249 581</u> 1 184 759	<u>1 226 192</u> 1 184 759
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 354 379</u> 1 314 991	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 390 611</u> 1 314 991	<u>1 362 953</u> 1 314 991
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>1 145 467</u> 1 112 156	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 176 107</u> 1 112 156	<u>1 152 718</u> 1 112 156

225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 278 804</u> 1 240 313	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 315 036</u> 1 240 313	<u>1 287 378</u> 1 240 313
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 370 679</u> 1 331 098	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 406 911</u> 1 331 098	<u>1 379 254</u> 1 331 098
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 245 426</u> 1 210 786	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 276 290</u> 1 210 786	<u>1 252 730</u> 1 210 786
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 518 231</u> 1 474 884	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 557 593</u> 1 474 884	<u>1 527 546</u> 1 474 884
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 209 445</u> 1 175 232	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 240 309</u> 1 175 232	<u>1 216 749</u> 1 175 232
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 483 344</u> 1 440 411	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 522 707</u> 1 440 411	<u>1 492 659</u> 1 440 411
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 256 458</u> 1 221 688	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 287 322</u> 1 221 688	<u>1 263 762</u> 1 221 688
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 536 718</u> 1 493 152	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 576 080</u> 1 493 152	<u>1 546 033</u> 1 493 152
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>64 704</u> 61 777	<u>63 353</u> 61 777	<u>68 059</u> 61 777	<u>65 498</u> 61 777
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>52 483</u> 48 636	<u>53 665</u> 48 636	<u>54 630</u> 48 636	<u>56 871</u> 48 636

225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>67 686</u> 64 723	<u>66 335</u> 64 723	<u>71 041</u> 64 723	<u>68 480</u> 64 723
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>95 463</u> 92 027	<u>94 022</u> 92 027	<u>99 041</u> 92 027	<u>96 310</u> 92 027
225-204-0307	105	.	1	1175				
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>85 026</u> 80 634	<u>82 910</u> 80 634	<u>90 282</u> 80 634	<u>86 270</u> 80 634
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>107 200</u> 102 688	<u>105 173</u> 102 688	<u>112 232</u> 102 688	<u>108 390</u> 102 688
225-204-0310	105-5	.	1	1100				
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>86 968</u> 82 696	<u>84 941</u> 82 696	<u>92 000</u> 82 696	<u>88 159</u> 82 696
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>92 261</u> 87 913	<u>90 225</u> 87 913	<u>97 315</u> 87 913	<u>93 457</u> 87 913
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>360 806</u> 346 304	<u>354 411</u> 346 304	<u>376 685</u> 346 304	<u>364 564</u> 346 304
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550				
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550				
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550				
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>344 681</u> 330 370	<u>338 286</u> 330 370	<u>360 560</u> 330 370	<u>348 439</u> 330 370

225-204-0318	164-12,7	.	1	3550				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550				
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>321 742</u> 303 393	<u>327 096</u> 303 393	<u>331 454</u> 303 393	<u>341 568</u> 303 393
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.						
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>672 622</u> 650 768	<u>663 942</u> 650 768	<u>694 178</u> 650 768	<u>677 724</u> 650 768
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>733 254</u> 710 600	<u>724 523</u> 710 600	<u>754 935</u> 710 600	<u>738 385</u> 710 600
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>696 220</u> 674 005	<u>687 489</u> 674 005	<u>717 901</u> 674 005	<u>701 351</u> 674 005
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>1 077 029</u> 1 045 774	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 105 737</u> 1 045 774	<u>1 083 823</u> 1 045 774
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 051 781</u> 1 021 781	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 079 004</u> 1 021 781	<u>1 058 223</u> 1 021 781
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>686 127</u> 663 338	<u>676 962</u> 663 338	<u>708 886</u> 663 338	<u>691 513</u> 663 338
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>756 690</u> 733 749	<u>747 953</u> 733 749	<u>778 384</u> 733 749	<u>761 824</u> 733 749

225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>940 674</u> 915 120	<u>931 667</u> 915 120	<u>963 039</u> 915 120	<u>945 967</u> 915 120
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>1 322 766</u> 1 289 554	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 349 989</u> 1 289 554	<u>1 329 209</u> 1 289 554
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 370 077</u> 1 336 304	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 397 300</u> 1 336 304	<u>1 376 520</u> 1 336 304
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 728 985</u> 1 690 955	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 756 208</u> 1 690 955	<u>1 735 427</u> 1 690 955
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 650 442</u> 1 613 344	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 677 665</u> 1 613 344	<u>1 656 884</u> 1 613 344
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>1 299 011</u> 1 266 080	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 326 234</u> 1 266 080	<u>1 305 454</u> 1 266 080
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 515 887</u> 1 480 384	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 543 109</u> 1 480 384	<u>1 522 329</u> 1 480 384
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>1 017 006</u> 985 302	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 047 516</u> 985 302	<u>1 024 226</u> 985 302
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>1 001 745</u> 970 141	<u>989 407</u> 970 141	<u>1 032 380</u> 970 141	<u>1 008 995</u> 970 141
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>1 089 971</u> 1 056 909	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 121 246</u> 1 056 909	<u>1 097 372</u> 1 056 909
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>1 082 028</u> 1 049 671	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 112 355</u> 1 049 671	<u>1 089 205</u> 1 049 671

225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 130 091</u> 1 096 669	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 161 188</u> 1 096 669	<u>1 137 450</u> 1 096 669
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>1 077 572</u> 1 047 710	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 104 106</u> 1 047 710	<u>1 083 851</u> 1 047 710
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 644 441</u> 1 604 920	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 675 537</u> 1 604 920	<u>1 651 800</u> 1 604 920
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 660 841</u> 1 621 125	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 691 937</u> 1 621 125	<u>1 668 200</u> 1 621 125
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 755 164</u> 1 714 330	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 786 261</u> 1 714 330	<u>1 762 523</u> 1 714 330
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 715 308</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 746 404</u> 1 674 946	<u>1 722 667</u> 1 674 946
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 778 025</u> 1 736 920	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 809 121</u> 1 736 920	<u>1 785 384</u> 1 736 920
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 715 308</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 746 404</u> 1 674 946	<u>1 722 667</u> 1 674 946
225-204-0427	26.1-1.3(7)	.	1	6933	<u>1 020 560</u> 988 491	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 051 571</u> 988 491	<u>1 027 898</u> 988 491
225-204-0500	- 750 2387-2013	35	.					

225-204-0501	22	.	1	5870	<u>1 010 242</u> 981 357	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 036 499</u> 981 357	<u>1 016 456</u> 981 357
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 574 396</u> 1 538 821	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 600 653</u> 1 538 821	<u>1 580 609</u> 1 538 821
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>925 450</u> 906 988	<u>920 766</u> 906 988	<u>937 080</u> 906 988	<u>928 202</u> 906 988
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>927 176</u> 907 398	<u>921 682</u> 907 398	<u>940 819</u> 907 398	<u>930 405</u> 907 398
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>805 865</u> 784 069	<u>798 209</u> 784 069	<u>824 875</u> 784 069	<u>810 364</u> 784 069
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>934 081</u> 909 037	<u>925 344</u> 909 037	<u>955 775</u> 909 037	<u>939 215</u> 909 037
225-204-0600	937-92	.						
225-204-0601	1	.	1	800	<u>83 107</u> 78 544	<u>84 425</u> 78 544	<u>85 498</u> 78 544	<u>87 988</u> 78 544
225-204-0602	2	.	1	675	<u>63 491</u> 59 720	<u>64 603</u> 59 720	<u>65 508</u> 59 720	<u>67 609</u> 59 720
225-204-0603	3	.	1	550	<u>54 580</u> 51 473	<u>55 486</u> 51 473	<u>56 223</u> 51 473	<u>57 935</u> 51 473
225-204-0604	4	.	1	475	<u>48 093</u> 45 399	<u>48 876</u> 45 399	<u>49 513</u> 45 399	<u>50 991</u> 45 399

225-204-0605	5	.	1	400	<u>37 794</u> 35 557	<u>38 453</u> 35 557	<u>38 989</u> 35 557	<u>40 234</u> 35 557
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>42 852</u> 40 555	<u>43 511</u> 40 555	<u>44 047</u> 40 555	<u>45 292</u> 40 555
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>23 640</u> 22 018	<u>24 134</u> 22 018	<u>24 536</u> 22 018	<u>25 470</u> 22 018
225-204-0700	(0,38) 2387-2013	.						
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>61 719</u> 59 846	<u>61 349</u> 59 846	<u>62 781</u> 59 846	<u>61 989</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>61 835</u> 59 846	<u>61 402</u> 59 846	<u>63 080</u> 59 846	<u>62 151</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>61 957</u> 59 846	<u>61 457</u> 59 846	<u>63 394</u> 59 846	<u>62 322</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>62 085</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>63 721</u> 59 846	<u>62 500</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>70 793</u> 68 253	<u>70 150</u> 68 253	<u>72 639</u> 68 253	<u>71 262</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>70 929</u> 68 253	<u>70 212</u> 68 253	<u>72 988</u> 68 253	<u>71 452</u> 68 253

225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>66 883</u> 64 908	<u>66 513</u> 64 908	<u>67 945</u> 64 908	<u>67 152</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>66 999</u> 64 908	<u>66 565</u> 64 908	<u>68 244</u> 64 908	<u>67 315</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>67 121</u> 64 908	<u>66 621</u> 64 908	<u>68 557</u> 64 908	<u>67 486</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>67 248</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>68 885</u> 64 908	<u>67 664</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>77 248</u> 74 581	<u>76 605</u> 74 581	<u>79 094</u> 74 581	<u>77 717</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>77 383</u> 74 581	<u>76 667</u> 74 581	<u>79 443</u> 74 581	<u>77 906</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0801	30	.	1	150				
225-204-0802	33-1	.	1	160				
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>20 106</u> 18 750	<u>20 518</u> 18 750	<u>20 854</u> 18 750	<u>21 632</u> 18 750
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>24 881</u> 23 866	<u>24 431</u> 23 866	<u>25 999</u> 23 866	<u>25 146</u> 23 866

					,			
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>32 867</u> 31 527	<u>32 272</u> 31 527	<u>34 343</u> 31 527	<u>33 216</u> 31 527
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>36 432</u> 35 050	<u>35 838</u> 35 050	<u>37 909</u> 35 050	<u>36 782</u> 35 050
225-204-0807	45	.	1	510	<u>58 359</u> 56 198	<u>57 440</u> 56 198	<u>60 640</u> 56 198	<u>58 899</u> 56 198
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>71 483</u> 67 711	<u>72 553</u> 67 711	<u>73 429</u> 67 711	<u>75 460</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012	.						
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>45 544</u> 42 768	<u>46 368</u> 42 768	<u>47 038</u> 42 768	<u>48 594</u> 42 768
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>61 358</u> 57 500	<u>62 511</u> 57 500	<u>63 450</u> 57 500	<u>65 628</u> 57 500
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>152 136</u> 145 652	<u>149 209</u> 145 652	<u>159 404</u> 145 652	<u>153 856</u> 145 652
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>192 589</u> 185 625	<u>189 661</u> 185 625	<u>199 857</u> 185 625	<u>194 309</u> 185 625
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>227 564</u> 216 801	<u>222 520</u> 216 801	<u>240 088</u> 216 801	<u>230 528</u> 216 801
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>318 710</u> 304 563	<u>312 225</u> 304 563	<u>334 813</u> 304 563	<u>322 520</u> 304 563

225-204-1000	13015-2012	.						
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 092</u> 6 516	<u>7 273</u> 6 516	<u>7 421</u> 6 516	<u>7 763</u> 6 516
225-204-1002	3 (8)	.	1	110	<u>8 530</u> 7 955	<u>8 703</u> 7 955	<u>8 844</u> 7 955	<u>9 173</u> 7 955
225-204-1003	4	.	1	50	<u>3 694</u> 3 435	<u>3 773</u> 3 435	<u>3 837</u> 3 435	<u>3 987</u> 3 435
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>182 815</u> 175 607	<u>179 663</u> 175 607	<u>190 643</u> 175 607	<u>184 667</u> 175 607
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 946</u> 20 821	<u>21 405</u> 20 821	<u>23 288</u> 20 821	<u>22 263</u> 20 821
225-204-1100	13015-2012	.						
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>7 549</u> 7 051	<u>7 699</u> 7 051	<u>7 821</u> 7 051	<u>8 105</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012	.						
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>181 164</u> 172 709	<u>177 219</u> 172 709	<u>190 960</u> 172 709	<u>183 483</u> 172 709
225-204-1303	12	.	1	2190				
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>315 134</u> 305 090	<u>311 189</u> 305 090	<u>324 930</u> 305 090	<u>317 452</u> 305 090

225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>478 005</u> 462 891	<u>472 097</u> 462 891	<u>492 677</u> 462 891	<u>481 478</u> 462 891
225-204-1308	5	.	1	625	<u>187 235</u> 183 335	<u>186 104</u> 183 335	<u>189 967</u> 183 335	<u>187 923</u> 183 335
225-204-1309	35-10	.	1	2200				
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>338 183</u> 324 741	<u>332 284</u> 324 741	<u>352 832</u> 324 741	<u>341 650</u> 324 741
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>74 372</u> 71 402	<u>73 066</u> 71 402	<u>77 615</u> 71 402	<u>75 139</u> 71 402
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>46 381</u> 42 589	<u>47 576</u> 42 589	<u>48 548</u> 42 589	<u>50 804</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>39 063</u> 35 357	<u>40 257</u> 35 357	<u>41 229</u> 35 357	<u>43 485</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012	.						
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>50 061</u> 48 125	<u>50 555</u> 48 125	<u>50 957</u> 48 125	<u>51 891</u> 48 125
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>85 256</u> 80 667	<u>86 574</u> 80 667	<u>87 647</u> 80 667	<u>90 136</u> 80 667
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>131 404</u> 124 479	<u>133 381</u> 124 479	<u>134 990</u> 124 479	<u>138 724</u> 124 479

225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>209 313</u> 202 223	<u>206 431</u> 202 223	<u>216 470</u> 202 223	<u>211 007</u> 202 223
225-204-1405	8.4	.	1	2300				
225-204-1406	10.2	.	1	2800				
225-204-1500	13015-2012	.						
225-204-1504	5	.	1	500	<u>83 357</u> 80 929	<u>82 456</u> 80 929	<u>85 594</u> 80 929	<u>83 886</u> 80 929
225-204-1505	6	.	1	760	<u>123 474</u> 119 821	<u>122 105</u> 119 821	<u>126 874</u> 119 821	<u>124 279</u> 119 821
225-204-1507	7	.	1	230	<u>27 738</u> 26 380	<u>28 117</u> 26 380	<u>28 425</u> 26 380	<u>29 141</u> 26 380
225-204-1512	1	.	1	500	<u>59 465</u> 56 524	<u>60 289</u> 56 524	<u>60 959</u> 56 524	<u>62 515</u> 56 524
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>77 051</u> 73 901	<u>77 874</u> 73 901	<u>78 545</u> 73 901	<u>80 101</u> 73 901
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200				

225-205.

						-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 253</u> 1 175	<u>1 282</u> 1 175	<u>1 325</u> 1 175	<u>1 254</u> 1 175	<u>1 262</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 401</u> 1 266	<u>1 458</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 376</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 274</u> 2 983	<u>3 388</u> 2 983	<u>3 563</u> 2 983	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 311</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 787</u> 5 153	<u>6 045</u> 5 153	<u>6 439</u> 5 153	<u>5 794</u> 5 153	<u>5 871</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 963</u> 7 051	<u>8 336</u> 7 051	<u>8 904</u> 7 051	<u>7 973</u> 7 051	<u>8 083</u> 7 051
225-205-0106	6	.	1	180	<u>12 307</u> 11 029	<u>12 823</u> 11 029	<u>13 610</u> 11 029	<u>12 320</u> 11 029	<u>12 473</u> 11 029
225-205-0107	7	.	1	230	<u>21 408</u> 19 708	<u>22 067</u> 19 708	<u>23 072</u> 19 708	<u>21 424</u> 19 708	<u>21 620</u> 19 708
225-205-0108	8	.	1	650	<u>36 888</u> 32 364	<u>38 751</u> 32 364	<u>41 593</u> 32 364	<u>36 936</u> 32 364	<u>37 488</u> 32 364
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>60 893</u> 53 066	<u>64 132</u> 53 066	<u>69 072</u> 53 066	<u>60 976</u> 53 066	<u>61 936</u> 53 066

225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 233</u> 1 175	<u>1 249</u> 1 175	<u>1 261</u> 1 175	<u>1 291</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 358</u> 1 266	<u>1 375</u> 1 266	<u>1 413</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 193</u> 2 983	<u>3 256</u> 2 983	<u>3 308</u> 2 983	<u>3 427</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 606</u> 5 153	<u>5 748</u> 5 153	<u>5 864</u> 5 153	<u>6 133</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 702</u> 7 051	<u>7 906</u> 7 051	<u>8 074</u> 7 051	<u>8 462</u> 7 051
225-205-0106	6	.	1	180	<u>11 945</u> 11 029	<u>12 228</u> 11 029	<u>12 460</u> 11 029	<u>12 998</u> 11 029
225-205-0107	7	.	1	230	<u>20 945</u> 19 708	<u>21 307</u> 19 708	<u>21 603</u> 19 708	<u>22 290</u> 19 708
225-205-0108	8	.	1	650	<u>35 581</u> 32 364	<u>36 604</u> 32 364	<u>37 441</u> 32 364	<u>39 383</u> 32 364
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>58 620</u> 53 066	<u>60 399</u> 53 066	<u>61 854</u> 53 066	<u>65 230</u> 53 066

226.

226-1.

226-101.

,

						-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012								
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	$\frac{24\,961}{22\,531}$				
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	$\frac{26\,160}{23\,708}$	$\frac{27\,149}{23\,708}$	$\frac{28\,518}{23\,708}$	$\frac{26\,236}{23\,708}$	$\frac{26\,464}{23\,708}$
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	$\frac{32\,953}{30\,373}$	$\frac{33\,940}{30\,373}$	$\frac{35\,306}{30\,373}$	$\frac{33\,029}{30\,373}$	$\frac{33\,257}{30\,373}$
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	$\frac{35\,248}{32\,624}$	$\frac{36\,234}{32\,624}$	$\frac{37\,599}{32\,624}$	$\frac{35\,324}{32\,624}$	$\frac{35\,552}{32\,624}$

						-	-	-	-
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>36 244</u> 33 602	<u>37 228</u> 33 602	<u>38 592</u> 33 602	<u>36 320</u> 33 602	<u>36 547</u> 33 602
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>47 486</u> 44 627	<u>48 470</u> 44 627	<u>49 831</u> 44 627	<u>47 562</u> 44 627	<u>47 789</u> 44 627
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>59 108</u> 56 022	<u>60 090</u> 56 022	<u>61 450</u> 56 022	<u>59 183</u> 56 022	<u>59 410</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012								
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>38 259</u> 34 988				
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>45 236</u> 41 822	<u>46 524</u> 41 822	<u>48 309</u> 41 822	<u>45 335</u> 41 822	<u>45 632</u> 41 822

						-	-	-	-
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>47 088</u> 43 624	<u>48 384</u> 43 624	<u>50 178</u> 43 624	<u>47 188</u> 43 624	<u>47 487</u> 43 624
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>56 005</u> 52 367	<u>57 300</u> 52 367	<u>59 093</u> 52 367	<u>56 104</u> 52 367	<u>56 403</u> 52 367
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>62 805</u> 59 036	<u>64 100</u> 59 036	<u>65 892</u> 59 036	<u>62 905</u> 59 036	<u>63 204</u> 59 036
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>56 900</u> 53 247	<u>58 193</u> 53 247	<u>59 984</u> 53 247	<u>56 999</u> 53 247	<u>57 298</u> 53 247

226-101-0100	350 19804-2012							
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	$\frac{24\,665}{22\,860}$			
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	$\frac{25\,529}{23\,708}$	$\frac{26\,008}{23\,708}$	$\frac{26\,388}{23\,708}$	$\frac{27\,377}{23\,708}$
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	$\frac{32\,324}{30\,373}$	$\frac{32\,802}{30\,373}$	$\frac{33\,181}{30\,373}$	$\frac{34\,168}{30\,373}$
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	$\frac{34\,620}{32\,624}$	$\frac{35\,097}{32\,624}$	$\frac{35\,476}{32\,624}$	$\frac{36\,462}{32\,624}$
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	$\frac{35\,616}{33\,602}$	$\frac{36\,092}{33\,602}$	$\frac{36\,471}{33\,602}$	$\frac{37\,456}{33\,602}$

226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>46 859</u> 44 627	<u>47 335</u> 44 627	<u>47 713</u> 44 627	<u>48 696</u> 44 627
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>58 481</u> 56 022	<u>58 956</u> 56 022	<u>59 334</u> 56 022	<u>60 317</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012							
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>36 794</u> 34 355			
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>44 414</u> 41 822	<u>45 038</u> 41 822	<u>45 533</u> 41 822	<u>46 822</u> 41 822
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>46 262</u> 43 624	<u>46 889</u> 43 624	<u>47 387</u> 43 624	<u>48 683</u> 43 624

				,				
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>55 178</u> 52 367	<u>55 805</u> 52 367	<u>56 303</u> 52 367	<u>57 599</u> 52 367
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>61 980</u> 59 036	<u>62 606</u> 59 036	<u>63 104</u> 59 036	<u>64 398</u> 59 036
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>56 074</u> 53 247	<u>56 701</u> 53 247	<u>57 198</u> 53 247	<u>58 492</u> 53 247

226-102.

						-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>882 232</u> 825 184	<u>902 504</u> 825 184	<u>930 572</u> 825 184	<u>883 791</u> 825 184	<u>888 469</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>969 916</u> 897 858	<u>996 966</u> 897 858	<u>1 034 421</u> 897 858	<u>971 997</u> 897 858	<u>978 239</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 474 883</u> 1 361 724	<u>1 517 846</u> 1 361 724	<u>1 577 332</u> 1 361 724	<u>1 478 188</u> 1 361 724	<u>1 488 102</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 740 929</u> 1 612 569	<u>1 788 983</u> 1 612 569	<u>1 855 520</u> 1 612 569	<u>1 744 625</u> 1 612 569	<u>1 755 715</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 875 681</u> 1 737 815	<u>1 927 236</u> 1 737 815	<u>1 998 620</u> 1 737 815	<u>1 879 647</u> 1 737 815	<u>1 891 544</u> 1 737 815
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>925 100</u> 853 920				
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200					
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>207 032</u> 179 841	<u>219 475</u> 179 841	<u>238 136</u> 179 841	<u>207 546</u> 179 841	<u>210 632</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015	.							

						-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>224 008</u> 196 484	<u>236 450</u> 196 484	<u>255 112</u> 196 484	<u>224 522</u> 196 484	<u>227 608</u> 196 484
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>282 326</u> 247 050	<u>298 324</u> 247 050	<u>322 317</u> 247 050	<u>282 987</u> 247 050	<u>286 956</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>136 849</u> 119 502	<u>144 328</u> 119 502	<u>154 683</u> 119 502	<u>137 425</u> 119 502	<u>139 151</u> 119 502
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>258 552</u> 226 963	<u>272 078</u> 226 963	<u>290 805</u> 226 963	<u>259 593</u> 226 963	<u>262 714</u> 226 963
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>433 363</u> 376 505	<u>458 026</u> 376 505	<u>492 176</u> 376 505	<u>435 260</u> 376 505	<u>440 951</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>136 758</u> 120 348	<u>143 759</u> 120 348	<u>153 453</u> 120 348	<u>137 296</u> 120 348	<u>138 912</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>226 966</u> 201 112	<u>237 881</u> 201 112	<u>252 995</u> 201 112	<u>227 806</u> 201 112	<u>230 325</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>162 290</u> 142 259	<u>170 882</u> 142 259	<u>182 779</u> 142 259	<u>162 951</u> 142 259	<u>164 933</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>257 310</u> 225 308	<u>271 058</u> 225 308	<u>290 094</u> 225 308	<u>258 368</u> 225 308	<u>261 541</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>261 631</u> 231 541	<u>274 361</u> 231 541	<u>291 986</u> 231 541	<u>262 610</u> 231 541	<u>265 548</u> 231 541
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>336 612</u> 298 188	<u>352 842</u> 298 188	<u>375 315</u> 298 188	<u>337 860</u> 298 188	<u>341 606</u> 298 188

						-	-	-	-
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>421 146</u> 367 336	<u>444 377</u> 367 336	<u>476 544</u> 367 336	<u>422 933</u> 367 336	<u>428 294</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>542 984</u> 474 306	<u>572 581</u> 474 306	<u>613 560</u> 474 306	<u>545 261</u> 474 306	<u>552 091</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>30 426</u> 26 398	<u>32 177</u> 26 398	<u>34 600</u> 26 398	<u>30 561</u> 26 398	<u>30 965</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>38 612</u> 33 175	<u>40 999</u> 33 175	<u>44 304</u> 33 175	<u>38 796</u> 33 175	<u>39 347</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>52 439</u> 44 547	<u>55 940</u> 44 547	<u>60 787</u> 44 547	<u>52 708</u> 44 547	<u>53 516</u> 44 547
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>308 981</u> 276 403	<u>322 507</u> 276 403	<u>341 234</u> 276 403	<u>310 022</u> 276 403	<u>313 143</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 531</u> 2 170	<u>2 690</u> 2 170	<u>2 911</u> 2 170	<u>2 544</u> 2 170	<u>2 580</u> 2 170
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 713</u> 7 232	<u>9 382</u> 7 232	<u>10 307</u> 7 232	<u>8 765</u> 7 232	<u>8 919</u> 7 232

226-102-0100	13015-2012	.						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>869 302</u> 825 184	<u>879 113</u> 825 184	<u>886 910</u> 825 184	<u>907 182</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>952 663</u> 897 858	<u>965 754</u> 897 858	<u>976 158</u> 897 858	<u>1 003 209</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 447 481</u> 1 361 724	<u>1 468 274</u> 1 361 724	<u>1 484 798</u> 1 361 724	<u>1 527 760</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 710 279</u> 1 612 569	<u>1 733 536</u> 1 612 569	<u>1 752 018</u> 1 612 569	<u>1 800 073</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 842 798</u> 1 737 815	<u>1 867 749</u> 1 737 815	<u>1 887 578</u> 1 737 815	<u>1 939 133</u> 1 737 815
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>984 279</u> 928 854			
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 785 058</u> 1 681 207			
226-102-0200	13015-2012	.						
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>198 539</u> 179 841	<u>204 933</u> 179 841	<u>213 460</u> 179 841	<u>222 765</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015	.						

226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>215 515</u> 196 484	<u>221 908</u> 196 484	<u>230 436</u> 196 484	<u>239 741</u> 196 484
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>271 407</u> 247 050	<u>279 627</u> 247 050	<u>290 591</u> 247 050	<u>302 554</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012	.						
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 079</u> 119 502	<u>135 699</u> 119 502	<u>138 575</u> 119 502	<u>146 054</u> 119 502
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>249 926</u> 226 963	<u>256 472</u> 226 963	<u>261 674</u> 226 963	<u>275 199</u> 226 963
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>417 632</u> 376 505	<u>429 568</u> 376 505	<u>439 054</u> 376 505	<u>463 718</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>132 292</u> 120 348	<u>135 680</u> 120 348	<u>138 373</u> 120 348	<u>145 374</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>220 004</u> 201 112	<u>225 287</u> 201 112	<u>229 485</u> 201 112	<u>240 400</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>156 809</u> 142 259	<u>160 968</u> 142 259	<u>164 272</u> 142 259	<u>172 865</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>248 542</u> 225 308	<u>255 195</u> 225 308	<u>260 483</u> 225 308	<u>274 231</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>253 512</u> 231 541	<u>259 673</u> 231 541	<u>264 569</u> 231 541	<u>277 298</u> 231 541
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>326 260</u> 298 188	<u>334 115</u> 298 188	<u>340 357</u> 298 188	<u>356 587</u> 298 188

226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>406 328</u> 367 336	<u>417 572</u> 367 336	<u>426 507</u> 367 336	<u>449 739</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>524 107</u> 474 306	<u>538 431</u> 474 306	<u>549 814</u> 474 306	<u>579 411</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>29 310</u> 26 398	<u>30 157</u> 26 398	<u>30 830</u> 26 398	<u>32 581</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>37 090</u> 33 175	<u>38 245</u> 33 175	<u>39 163</u> 33 175	<u>41 550</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>50 206</u> 44 547	<u>51 901</u> 44 547	<u>53 247</u> 44 547	<u>56 748</u> 44 547
226-102-0500	13015-2012	.						
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>300 355</u> 276 403	<u>306 901</u> 276 403	<u>312 103</u> 276 403	<u>325 628</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012	.						
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 430</u> 2 170	<u>2 507</u> 2 170	<u>2 568</u> 2 170	<u>2 727</u> 2 170
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 287</u> 7 232	<u>8 611</u> 7 232	<u>8 868</u> 7 232	<u>9 536</u> 7 232

226-103. ,

						-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.							
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>138 272</u> 127 448	<u>142 409</u> 127 448	<u>148 137</u> 127 448	<u>138 590</u> 127 448	<u>139 545</u> 127 448
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>164 710</u> 149 000	<u>171 075</u> 149 000	<u>179 887</u> 149 000	<u>165 199</u> 149 000	<u>166 668</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>171 772</u> 157 796	<u>177 182</u> 157 796	<u>184 673</u> 157 796	<u>172 189</u> 157 796	<u>173 437</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012	.							
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	<u>104 909</u> 97 236	<u>107 773</u> 97 236	<u>111 739</u> 97 236	<u>105 130</u> 97 236	<u>105 790</u> 97 236
226-103-0300	13015-2012	.							
226-103-0301	15- AII-1	.	1	1300	<u>111 190</u> 100 897	<u>115 327</u> 100 897	<u>121 055</u> 100 897	<u>111 508</u> 100 897	<u>112 463</u> 100 897
226-103-0302	15- AII-2	.	1	1140	<u>101 485</u> 92 382	<u>105 113</u> 92 382	<u>110 136</u> 92 382	<u>101 764</u> 92 382	<u>102 601</u> 92 382
226-103-0305	15- AIII-1	.	1	1300					
226-103-0306	15- AIII-2	.	1	1140					
226-103-0600	13015-2012	.							

					,	.	-	-	-	-
226-103-0605	2.302	.	1	2700						
226-103-0613	5.302	.	1	2400						
226-103-0700	13015-2012	.								
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>168 799</u> 153 321	<u>175 005</u> 153 321	<u>183 597</u> 153 321	<u>169 277</u> 153 321	<u>170 709</u> 153 321	
226-103-0706	1 40-1-1	.	1	3130						
226-103-0716	2 38-1-1	.	1	5080						
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>352 379</u> 316 578	<u>367 113</u> 316 578	<u>387 515</u> 316 578	<u>353 512</u> 316 578	<u>356 912</u> 316 578	
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>587 471</u> 525 533	<u>613 185</u> 525 533	<u>648 788</u> 525 533	<u>589 449</u> 525 533	<u>595 383</u> 525 533	
226-103-1000	13015-2012	.								
226-103-1001	1	.	1	21						
226-103-1002	2	.	1	32						
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1101	1	.	1	600						

						-	-	-	-
226-103-1103	2	.	1	700					
226-103-1105	3	.	1	900					
226-103-1200	13015-2012	.							
226-103-1201	1.150	.	1	6600					
226-103-1205	2.150	.	1	1080					
226-103-1300	13015-2012	.							
226-103-1301	5 .	.	1	5800					
226-103-1305	7 .	.	1	3000					
226-103-1307	8 .	.	1	8200					
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>15 051</u> 12 385	<u>16 261</u> 12 385	<u>17 935</u> 12 385	<u>15 144</u> 12 385	<u>15 423</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>13 938</u> 11 481	<u>15 052</u> 11 481	<u>16 594</u> 11 481	<u>14 024</u> 11 481	<u>14 281</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>10 398</u> 8 697	<u>11 162</u> 8 697	<u>12 219</u> 8 697	<u>10 457</u> 8 697	<u>10 633</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 985</u> 3 345	<u>4 271</u> 3 345	<u>4 668</u> 3 345	<u>4 007</u> 3 345	<u>4 073</u> 3 345

						-	-	-	-
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80					
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 615</u> 3 170				
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 217</u> 6 871	<u>8 822</u> 6 871	<u>9 659</u> 6 871	<u>8 264</u> 6 871	<u>8 403</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012	.							
226-103-1509	1.560	.	1	5700					
226-103-1510	2.560	.	1	9200					
226-103-1517	3.560	.	1	6200					
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>388 387</u> 332 724	<u>412 892</u> 332 724	<u>446 821</u> 332 724	<u>390 272</u> 332 724	<u>395 927</u> 332 724
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>416 610</u> 356 337	<u>443 183</u> 356 337	<u>479 976</u> 356 337	<u>418 654</u> 356 337	<u>424 786</u> 356 337
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>502 651</u> 432 579				
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>536 584</u> 461 790				
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>624 661</u> 544 085				

						-	-	-	-
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>140 995</u> 122 631				
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>176 652</u> 150 537	<u>188 204</u> 150 537	<u>204 199</u> 150 537	<u>177 541</u> 150 537	<u>180 207</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>207 164</u> 176 582	<u>220 689</u> 176 582	<u>239 416</u> 176 582	<u>208 204</u> 176 582	<u>211 325</u> 176 582
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>147 320</u> 128 832	<u>155 276</u> 128 832	<u>166 292</u> 128 832	<u>147 932</u> 128 832	<u>149 768</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>166 132</u> 144 778	<u>175 361</u> 144 778	<u>188 139</u> 144 778	<u>166 842</u> 144 778	<u>168 972</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>203 995</u> 177 531	<u>215 452</u> 177 531	<u>231 315</u> 177 531	<u>204 876</u> 177 531	<u>207 520</u> 177 531
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>239 811</u> 208 277	<u>253 495</u> 208 277	<u>272 443</u> 208 277	<u>240 863</u> 208 277	<u>244 021</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>208 539</u> 182 485	<u>219 741</u> 182 485	<u>235 251</u> 182 485	<u>209 401</u> 182 485	<u>211 986</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>27 819</u> 22 962	<u>29 883</u> 22 962	<u>33 031</u> 22 962	<u>27 872</u> 22 962	<u>28 484</u> 22 962

						-	-	-	-
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>36 757</u> 30 285	<u>39 508</u> 30 285	<u>43 705</u> 30 285	<u>36 827</u> 30 285	<u>37 643</u> 30 285
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>41 041</u> 33 449	<u>44 279</u> 33 449	<u>49 219</u> 33 449	<u>41 123</u> 33 449	<u>42 084</u> 33 449

226-103-0100	13015-2012	.						
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>135 633</u> 127 448	<u>137 635</u> 127 448	<u>139 226</u> 127 448	<u>143 363</u> 127 448
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>160 650</u> 149 000	<u>163 731</u> 149 000	<u>166 179</u> 149 000	<u>172 543</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>168 322</u> 157 796	<u>170 940</u> 157 796	<u>173 021</u> 157 796	<u>178 431</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012	.						
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	<u>103 082</u> 97 236	<u>104 469</u> 97 236	<u>105 570</u> 97 236	<u>108 434</u> 97 236

					,			
226-103-0300	13015-2012	.						
226-103-0301	15- АII-1	.	1	1300	<u>108 551</u> 100 897	<u>110 553</u> 100 897	<u>112 144</u> 100 897	<u>116 281</u> 100 897
226-103-0302	15- АII-2	.	1	1140	<u>99 171</u> 92 382	<u>100 927</u> 92 382	<u>102 322</u> 92 382	<u>105 950</u> 92 382
226-103-0305	15- АIII-1	.	1	1300	<u>102 360</u> 94 828			
226-103-0306	15- АIII-2	.	1	1140	<u>94 184</u> 87 492			
226-103-0600	13015-2012	.						
226-103-0605	2.302	.	1	2700	<u>133 493</u> 119 401			
226-103-0613	5.302	.	1	2400	<u>737 370</u> 712 712			
226-103-0700	13015-2012	.						
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>164 841</u> 153 321	<u>167 845</u> 153 321	<u>170 231</u> 153 321	<u>176 437</u> 153 321

226-103-0706	1 40-1-1	.	1	3130	<u>244 875</u> 226 771			
226-103-0716	2 38-1-1	.	1	5080	<u>356 454</u> 327 875			
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>342 981</u> 316 578	<u>350 112</u> 316 578	<u>355 779</u> 316 578	<u>370 513</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>571 070</u> 525 533	<u>583 515</u> 525 533	<u>593 405</u> 525 533	<u>619 119</u> 525 533
226-103-1000	13015-2012	.						
226-103-1001	1	.	1	21	<u>681 688</u> 668 232			
226-103-1002	2	.	1	32	<u>686 273</u> 672 680			
226-103-1100	13015-2012	.						
226-103-1101	1	.	1	600	<u>65 039</u> 61 214			
226-103-1103	2	.	1	700	<u>68 885</u> 64 559			
226-103-1105	3	.	1	900	<u>296 858</u> 287 212			
226-103-1200	13015-2012	.						

					,			
226-103-1201	1.150	.	1	6600	<u>687 441</u> 645 912			
226-103-1205	2.150	.	1	1080	<u>461 934</u> 448 286			
226-103-1300	13015-2012	.						
226-103-1301	5 .	.	1	5800	<u>299 785</u> 269 257			
226-103-1305	7 .	.	1	3000	<u>837 983</u> 808 802			
226-103-1307	8 .	.	1	8200	<u>1 175 515</u> 1 117 615			
226-103-1400	13015-2012	.						
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>14 280</u> 12 385	<u>14 865</u> 12 385	<u>15 330</u> 12 385	<u>16 540</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>13 228</u> 11 481	<u>13 767</u> 11 481	<u>14 195</u> 11 481	<u>15 309</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 911</u> 8 697	<u>10 281</u> 8 697	<u>10 574</u> 8 697	<u>11 338</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 802</u> 3 345	<u>3 941</u> 3 345	<u>4 051</u> 3 345	<u>4 337</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>4 981</u> 4 543			

226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 040</u> 2 726			
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 832</u> 6 871	<u>8 124</u> 6 871	<u>8 357</u> 6 871	<u>8 961</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012	.						
226-103-1509	1.560	.	1	5700	<u>458 466</u> 425 251			
226-103-1510	2.560	.	1	9200	<u>1 113 172</u> 1 052 245			
226-103-1517	3.560	.	1	6200	<u>513 213</u> 476 800			
226-103-1600	13015-2012	.						
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>372 758</u> 332 724	<u>384 617</u> 332 724	<u>394 042</u> 332 724	<u>418 547</u> 332 724
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>399 661</u> 356 337	<u>412 521</u> 356 337	<u>422 742</u> 356 337	<u>449 315</u> 356 337
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>468 420</u> 418 223			
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>500 043</u> 446 463			
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>584 016</u> 526 027			

226-103-1700	13015-2012	.						
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>131 027</u> 117 832			
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>169 284</u> 150 537	<u>174 875</u> 150 537	<u>179 318</u> 150 537	<u>190 870</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>198 537</u> 176 582	<u>205 083</u> 176 582	<u>210 285</u> 176 582	<u>223 810</u> 176 582
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520	<u>189 430</u> 170 756			
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>142 246</u> 128 832	<u>146 096</u> 128 832	<u>149 156</u> 128 832	<u>157 112</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>160 246</u> 144 778	<u>164 712</u> 144 778	<u>168 262</u> 144 778	<u>177 491</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>196 688</u> 177 531	<u>202 232</u> 177 531	<u>206 639</u> 177 531	<u>218 095</u> 177 531
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>231 083</u> 208 277	<u>237 706</u> 208 277	<u>242 969</u> 208 277	<u>256 653</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>201 394</u> 182 485	<u>206 815</u> 182 485	<u>211 124</u> 182 485	<u>222 326</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012	.						
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>26 371</u> 22 962	<u>27 505</u> 22 962	<u>28 431</u> 22 962	<u>30 582</u> 22 962

226-103-1802	-2	.	1	960	<u>34 826</u> 30 285	<u>36 337</u> 30 285	<u>37 573</u> 30 285	<u>40 441</u> 30 285
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>38 767</u> 33 449	<u>40 547</u> 33 449	<u>42 001</u> 33 449	<u>45 377</u> 33 449

226-104.

						-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>10 685 554</u> 9 772 578	<u>11 044 317</u> 9 772 578	<u>11 541 065</u> 9 772 578	<u>10 713 151</u> 9 772 578	<u>10 795 943</u> 9 772 578
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 527 734</u> 2 283 535				
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 831 370</u> 2 581 217	<u>2 930 635</u> 2 581 217	<u>3 068 078</u> 2 581 217	<u>2 839 006</u> 2 581 217	<u>2 861 913</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 356 176</u> 3 093 757	<u>3 456 449</u> 3 093 757	<u>3 595 287</u> 3 093 757	<u>3 363 890</u> 3 093 757	<u>3 387 029</u> 3 093 757

						-	-	-	-
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 426 951</u> 3 163 144				
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 042 211</u> 2 759 271				
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 445 555</u> 3 154 707	<u>3 559 432</u> 3 154 707	<u>3 717 108</u> 3 154 707	<u>3 454 315</u> 3 154 707	<u>3 480 594</u> 3 154 707
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 815 091</u> 5 328 593	<u>6 005 053</u> 5 328 593	<u>6 268 079</u> 5 328 593	<u>5 829 703</u> 5 328 593	<u>5 873 541</u> 5 328 593
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 281 341</u> 9 462 246	<u>10 596 266</u> 9 462 246	<u>11 032 316</u> 9 462 246	<u>10 305 566</u> 9 462 246	<u>10 378 241</u> 9 462 246
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 368 860</u> 2 172 236				
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 122 152</u> 2 880 129	<u>3 214 362</u> 2 880 129	<u>3 342 037</u> 2 880 129	<u>3 129 245</u> 2 880 129	<u>3 150 524</u> 2 880 129
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 697 299</u> 3 414 359	<u>3 804 625</u> 3 414 359	<u>3 953 231</u> 3 414 359	<u>3 705 555</u> 3 414 359	<u>3 730 322</u> 3 414 359
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 162 915</u> 5 681 454	<u>6 346 832</u> 5 681 454	<u>6 601 485</u> 5 681 454	<u>6 177 063</u> 5 681 454	<u>6 219 505</u> 5 681 454
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 731 122</u> 1 566 762	<u>1 797 634</u> 1 566 762	<u>1 889 728</u> 1 566 762	<u>1 736 238</u> 1 566 762	<u>1 751 587</u> 1 566 762
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 189 253</u> 1 983 307	<u>2 272 393</u> 1 983 307	<u>2 387 511</u> 1 983 307	<u>2 195 649</u> 1 983 307	<u>2 214 835</u> 1 983 307

						-	-	-	-
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 729 829</u> 2 480 679	<u>2 829 598</u> 2 480 679	<u>2 967 738</u> 2 480 679	<u>2 737 504</u> 2 480 679	<u>2 760 527</u> 2 480 679
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 402 091</u> 3 079 492	<u>3 532 596</u> 3 079 492	<u>3 713 295</u> 3 079 492	<u>3 412 130</u> 3 079 492	<u>3 442 247</u> 3 079 492
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 979 608</u> 3 609 129	<u>4 128 757</u> 3 609 129	<u>4 335 270</u> 3 609 129	<u>3 991 081</u> 3 609 129	<u>4 025 500</u> 3 609 129
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 541 466</u> 5 966 626	<u>6 769 220</u> 5 966 626	<u>7 084 572</u> 5 966 626	<u>6 558 986</u> 5 966 626	<u>6 611 544</u> 5 966 626
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 238 977</u> 9 413 303	<u>10 557 681</u> 9 413 303	<u>10 998 964</u> 9 413 303	<u>10 263 493</u> 9 413 303	<u>10 337 040</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 682 075</u> 2 390 389				
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 643 279</u> 2 338 522	<u>2 772 273</u> 2 338 522	<u>2 950 879</u> 2 338 522	<u>2 653 202</u> 2 338 522	<u>2 682 970</u> 2 338 522
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>3 490 605</u> 3 105 014				
226-104-0212	143	.	1	42500					
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 712 465</u> 5 074 840	<u>5 980 529</u> 5 074 840	<u>6 351 695</u> 5 074 840	<u>5 733 085</u> 5 074 840	<u>5 794 946</u> 5 074 840
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 387 490</u> 1 244 688				

						-	-	-	-
226-104-0221	53	.	1	12300					
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 749 331</u> 1 568 806				
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>2 924 992</u> 2 662 135				
226-104-0227	77	.	1	21900					
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>3 210 503</u> 2 872 888				
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>4 055 005</u> 3 585 235	<u>4 254 038</u> 3 585 235	<u>4 529 621</u> 3 585 235	<u>4 070 315</u> 3 585 235	<u>4 116 246</u> 3 585 235
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>5 164 138</u> 4 564 929	<u>5 418 094</u> 4 564 929	<u>5 769 724</u> 4 564 929	<u>5 183 673</u> 4 564 929	<u>5 242 278</u> 4 564 929
226-104-0241	165	.	1	71400					
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 653 530</u> 2 376 236				
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>3 449 515</u> 3 089 429				

226-104-0100	13015-2012	.						
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>10 449 526</u> 9 772 578	<u>10 630 360</u> 9 772 578	<u>10 768 346</u> 9 772 578	<u>11 127 108</u> 9 772 578
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 220 166</u> 2 046 022			
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 766 065</u> 2 581 217	<u>2 816 099</u> 2 581 217	<u>2 854 277</u> 2 581 217	<u>2 953 542</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 290 208</u> 3 093 757	<u>3 340 750</u> 3 093 757	<u>3 379 316</u> 3 093 757	<u>3 479 588</u> 3 093 757
226-104-0106	-22,16	.	1	19900				
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 704 100</u> 2 501 241			
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 370 636</u> 3 154 707	<u>3 428 036</u> 3 154 707	<u>3 471 834</u> 3 154 707	<u>3 585 711</u> 3 154 707
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 690 115</u> 5 328 593	<u>5 785 865</u> 5 328 593	<u>5 858 928</u> 5 328 593	<u>6 048 891</u> 5 328 593
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 074 154</u> 9 462 246	<u>10 232 891</u> 9 462 246	<u>10 354 016</u> 9 462 246	<u>10 668 941</u> 9 462 246
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 398 597</u> 2 250 789			
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 061 487</u> 2 880 129	<u>3 107 966</u> 2 880 129	<u>3 143 431</u> 2 880 129	<u>3 235 641</u> 2 880 129

226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 626 689</u> 3 414 359	<u>3 680 787</u> 3 414 359	<u>3 722 067</u> 3 414 359	<u>3 829 393</u> 3 414 359
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 041 918</u> 5 681 454	<u>6 134 621</u> 5 681 454	<u>6 205 358</u> 5 681 454	<u>6 389 274</u> 5 681 454
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 687 364</u> 1 566 762	<u>1 720 889</u> 1 566 762	<u>1 746 471</u> 1 566 762	<u>1 812 983</u> 1 566 762
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 134 556</u> 1 983 307	<u>2 176 462</u> 1 983 307	<u>2 208 439</u> 1 983 307	<u>2 291 580</u> 1 983 307
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 664 192</u> 2 480 679	<u>2 714 480</u> 2 480 679	<u>2 752 853</u> 2 480 679	<u>2 852 621</u> 2 480 679
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 316 233</u> 3 079 492	<u>3 382 014</u> 3 079 492	<u>3 432 208</u> 3 079 492	<u>3 562 713</u> 3 079 492
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 881 484</u> 3 609 129	<u>3 956 662</u> 3 609 129	<u>4 014 027</u> 3 609 129	<u>4 163 175</u> 3 609 129
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 391 628</u> 5 966 626	<u>6 506 427</u> 5 966 626	<u>6 594 025</u> 5 966 626	<u>6 821 779</u> 5 966 626
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 029 303</u> 9 413 303	<u>10 189 946</u> 9 413 303	<u>10 312 524</u> 9 413 303	<u>10 631 228</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012	.						
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 390 247</u> 2 182 933			

226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 558 415</u> 2 338 522	<u>2 623 434</u> 2 338 522	<u>2 673 047</u> 2 338 522	<u>2 802 040</u> 2 338 522
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>3 135 152</u> 2 860 856			
226-104-0212	143	.	1	42500	<u>4 813 345</u> 4 437 190			
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 536 107</u> 5 074 840	<u>5 671 224</u> 5 074 840	<u>5 774 326</u> 5 074 840	<u>6 042 390</u> 5 074 840
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 257 711</u> 1 155 479			
226-104-0221	53	.	1	12300	<u>1 535 694</u> 1 424 033			
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 612 976</u> 1 483 225			
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>2 655 176</u> 2 465 210			
226-104-0227	77	.	1	21900	<u>3 018 305</u> 2 813 926			
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>2 845 073</u> 2 604 973			
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 924 063</u> 3 585 235	<u>4 024 385</u> 3 585 235	<u>4 100 936</u> 3 585 235	<u>4 299 968</u> 3 585 235

				,				
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 997 062</u> 4 564 929	<u>5 125 068</u> 4 564 929	<u>5 222 743</u> 4 564 929	<u>5 476 699</u> 4 564 929
226-104-0241	165	.	1	71400	<u>7 297 531</u> 6 681 060			
226-104-0243	93	.	1	22800				
226-104-0245	115	.	1	29600				

226-105.

				,	,	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 468</u> 5 967	<u>6 659</u> 5 967	<u>6 923</u> 5 967	<u>6 482</u> 5 967	<u>6 526</u> 5 967

				,				
226-105-0100	13015-2012	.						
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 346</u> 5 967	<u>6 438</u> 5 967	<u>6 512</u> 5 967	<u>6 703</u> 5 967

25.

251.

251-3.

251-302.

, , , ,

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930
251-302-0500	13015-2012	.			
251-302-0501	LC-L3	.	1	6400	<u>3 129 910</u> 3 057 428

				,	.
251-302-0502	LC-L4	.	1	8400	<u>4 172 977</u> 4 076 572
251-302-0503	LC-L6	.	1	12750	<u>6 259 731</u> 6 114 857

255.

255-1.

255-101.

				,	.	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 199</u> 2 054	<u>2 359</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054	<u>2 184</u> 2 054	<u>2 263</u> 2 054
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 427</u> 2 232	<u>2 668</u> 2 232	<u>3 060</u> 2 232	<u>2 405</u> 2 232	<u>2 525</u> 2 232
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 687</u> 11 286				

8.04-08-2024

						-	-	-	-
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,048}{982}$	$\frac{1\,118}{982}$	$\frac{1\,232}{982}$	$\frac{1\,041}{982}$	$\frac{1\,076}{982}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\,896}{1\,804}$				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{2\,961}{2\,830}$				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{14\,110}{13\,661}$				

255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,344}{2\,054}$	$\frac{2\,203}{2\,054}$	$\frac{2\,620}{2\,054}$	$\frac{2\,430}{2\,054}$

				,				
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{2\ 645}{2\ 232}$	$\frac{2\ 433}{2\ 232}$	$\frac{3\ 060}{2\ 232}$	$\frac{2\ 774}{2\ 232}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\ 111}{982}$	$\frac{1\ 050}{982}$	$\frac{1\ 232}{982}$	$\frac{1\ 149}{982}$
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40				
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102.

						-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{6\,507}{6\,196}$	$\frac{4\,224}{3\,304}$	$\frac{4\,391}{3\,304}$	$\frac{4\,224}{3\,304}$	$\frac{4\,391}{3\,304}$
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,057}{6\,732}$	$\frac{6\,240}{5\,268}$	$\frac{6\,406}{5\,268}$	$\frac{6\,240}{5\,268}$	$\frac{6\,406}{5\,268}$
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	$\frac{7\,974}{7\,625}$	$\frac{7\,712}{6\,696}$	$\frac{7\,880}{6\,696}$	$\frac{7\,712}{6\,696}$	$\frac{7\,880}{6\,696}$
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,564}{11\,124}$				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{6\,943}{6\,571}$	$\frac{6\,620}{5\,357}$	$\frac{6\,844}{5\,357}$	$\frac{6\,620}{5\,357}$	$\frac{6\,844}{5\,357}$

						-	-	-	-
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 431</u> 8 996	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 388</u> 9 929	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 246</u> 12 714				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>7 502</u> 7 116	<u>7 530</u> 6 244	<u>7 754</u> 6 244	<u>7 530</u> 6 244	<u>7 754</u> 6 244
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 052</u> 7 652	<u>8 984</u> 7 661	<u>9 208</u> 7 661	<u>8 984</u> 7 661	<u>9 208</u> 7 661
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>11 634</u> 11 143	<u>12 005</u> 10 604	<u>12 229</u> 10 604	<u>12 005</u> 10 604	<u>12 229</u> 10 604

						-	-	-	-
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>13 425</u> 12 888				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>7 073</u> 6 643	<u>4 833</u> 3 304	<u>5 122</u> 3 304	<u>4 833</u> 3 304	<u>5 122</u> 3 304
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>7 623</u> 7 179	<u>6 849</u> 5 268	<u>7 138</u> 5 268	<u>6 849</u> 5 268	<u>7 138</u> 5 268
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 340</u> 9 826	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>12 045</u> 11 488				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 401</u> 7 018	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357

						-	-	-	-
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175	<u>7 951</u> 7 554	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175	<u>11 002</u> 10 527	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 643</u> 13 101				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 017</u> 7 563	<u>7 850</u> 6 244	<u>8 139</u> 6 244	<u>7 850</u> 6 244	<u>8 139</u> 6 244
255-102-0226	100 (17608-2017	2	1	225	<u>8 567</u> 8 098	<u>9 305</u> 7 661	<u>9 593</u> 7 661	<u>9 305</u> 7 661	<u>9 593</u> 7 661
255-102-0227	100 (17608-2017	2	1	225	<u>11 920</u> 11 366	<u>12 325</u> 10 604	<u>12 614</u> 10 604	<u>12 325</u> 10 604	<u>12 614</u> 10 604

						-	-	-	-
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 711</u> 13 112				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 627</u> 9 187				
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 021</u> 9 571				
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>12 335</u> 11 825				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 609</u> 12 093				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 537</u> 10 018				

						-	-	-	-
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 045</u> 10 513				
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>12 149</u> 11 589				
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 940</u> 13 335				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 995</u> 10 464				
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 503</u> 10 960				
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>12 607</u> 12 036				

						-	-	-	-
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 399</u> 13 781				
255-102-0300	17608- 2017	2							
255-102-0301	60 17608- 2017	2	1	130	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304
255-102-0302	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911
255-102-0303	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714

						-	-	-	-
255-102-0313	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,355}{8\,304}$	$\frac{9\,355}{8\,304}$	$\frac{9\,522}{8\,304}$	$\frac{9\,355}{8\,304}$	$\frac{9\,522}{8\,304}$
255-102-0314	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,004}{9\,911}$	$\frac{11\,004}{9\,911}$	$\frac{11\,171}{9\,911}$	$\frac{11\,004}{9\,911}$	$\frac{11\,171}{9\,911}$
255-102-0315	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,829}{10\,714}$	$\frac{11\,829}{10\,714}$	$\frac{11\,996}{10\,714}$	$\frac{11\,829}{10\,714}$	$\frac{11\,996}{10\,714}$
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,423}{7\,089}$				
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,973}{7\,625}$				

						-	-	-	-
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143				

						-	-	-	-
255-102-0409	17608-2017 100	2	1	225	$\frac{8\,475}{8\,009}$				
255-102-0410	17608-2017 () 100	2	1	225	$\frac{9\,025}{8\,545}$				
255-102-0411	17608-2017 () 100	2	1	225	$\frac{10\,491}{9\,973}$				
255-102-0412	17608-2017 100	2	1	225	$\frac{11\,774}{11\,223}$				
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{7\,881}{7\,536}$				
255-102-0414	17608-2017 () 60	2	1	130	$\frac{8\,431}{8\,071}$				

						-	-	-	-
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 347</u> 8 964				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 630</u> 10 214				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 317</u> 7 911				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339				
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 066</u> 10 589				

						-	-	-	-
255-102-0421	17608-2017 100	2	1	225	$\frac{8\,933}{8\,455}$				
255-102-0422	17608-2017 () 100	2	1	225	$\frac{9\,483}{8\,991}$				
255-102-0423	17608-2017 () 100	2	1	225	$\frac{10\,949}{10\,420}$				
255-102-0424	17608-2017 100	2	1	225	$\frac{12\,232}{11\,670}$				
255-102-0425	17608-2017 80	2	1	175	$\frac{8\,775}{8\,357}$				
255-102-0426	17608-2017 () 80	2	1	175	$\frac{9\,325}{8\,893}$				

						-	-	-	-
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 241</u> 9 786				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 524</u> 11 036				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 391</u> 8 902				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866				
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116				

					,	-	-	-	-
255-102-0433	17608-2017 100	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795				
255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330				
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759				
255-102-0436	17608-2017 100	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 158</u> 1 847				
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 514</u> 2 196				
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 702</u> 2 500	<u>2 943</u> 2 500	<u>3 335</u> 2 500	<u>2 680</u> 2 500	<u>2 799</u> 2 500

8.04-08-2024

					,	,	-	-	-	-
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 252</u> 3 036	<u>3 493</u> 3 036	<u>3 885</u> 3 036	<u>3 230</u> 3 036	<u>3 349</u> 3 036
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 463</u> 3 214	<u>3 752</u> 3 214	<u>4 222</u> 3 214	<u>3 436</u> 3 214	<u>3 579</u> 3 214
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 737</u> 3 482	<u>4 027</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>3 711</u> 3 482	<u>3 854</u> 3 482
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>2 779</u> 2 254				
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 642</u> 3 100				
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 635</u> 4 006				
255-102-0800	, c 17608-2017		2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>19 857</u> 19 205				
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>20 824</u> 20 098				
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>20 131</u> 19 473				

						-	-	-	-
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>21 099</u> 20 366			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>21 374</u> 20 634			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>23 153</u> 22 313			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>23 612</u> 22 759			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>24 428</u> 23 491			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>20 186</u> 19 527			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>21 154</u> 20 420			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>20 461</u> 19 795			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>21 429</u> 20 688			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>21 704</u> 20 955			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>23 483</u> 22 634			

						-	-	-	-
255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>23 941</u> 23 080			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>24 758</u> 23 813			
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130	<u>20 269</u> 19 607			
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>21 236</u> 20 500			
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130	<u>20 544</u> 19 875			
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>21 511</u> 20 768			
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>21 786</u> 21 036			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>23 566</u> 22 714			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>24 024</u> 23 161			
255-102-0824	Ferro Lace 120	Granit	2	1	282	<u>24 840</u> 23 893			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>20 883</u> 20 205			

						-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 850</u> 21 098				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 158</u> 20 473				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 125</u> 21 366				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 400</u> 21 634				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 180</u> 23 313				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 638</u> 23 759				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 454</u> 24 491				
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 026</u> 23 268				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 993</u> 24 161				

						-	-	-	-
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 300</u> 23 536				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 268</u> 24 429				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 543</u> 24 696				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 322</u> 26 375				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 697</u> 27 714				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 597</u> 27 554				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 438</u> 23 670				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 405</u> 24 563				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 713</u> 23 938				
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 680</u> 24 830				
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 955</u> 25 098				

						-	-	-	-
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>27 735</u> 26 777			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>28 193</u> 27 223			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>29 009</u> 27 955			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>24 685</u> 23 911			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 653</u> 24 804			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>24 960</u> 24 179			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 928</u> 25 071			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>26 203</u> 25 339			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>27 982</u> 27 018			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>28 440</u> 27 464			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>29 256</u> 28 196			

						-	-	-	-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 088</u> 24 304				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 056</u> 25 196				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 363</u> 24 571				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 331</u> 25 464				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 606</u> 25 732				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 385</u> 27 411				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 843</u> 27 857				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 660</u> 28 589				

255-102-0100	30 50 17608-2017	2						
255-102-0200	17608-2017	2						
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{3\,994}{3\,304}$	$\frac{4\,191}{3\,304}$	$\frac{4\,357}{3\,304}$	$\frac{4\,391}{3\,304}$
255-102-0202	17608-2017 (60) ,	2	1	130	$\frac{6\,009}{5\,268}$	$\frac{6\,206}{5\,268}$	$\frac{6\,373}{5\,268}$	$\frac{6\,406}{5\,268}$
255-102-0203	17608-2017 (60) ,	2	1	131	$\frac{7\,480}{6\,696}$	$\frac{7\,678}{6\,696}$	$\frac{7\,847}{6\,696}$	$\frac{7\,880}{6\,696}$
255-102-0204	17608-2017 60	2	1	130				
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175	$\frac{6\,310}{5\,357}$	$\frac{6\,575}{5\,357}$	$\frac{6\,799}{5\,357}$	$\frac{6\,844}{5\,357}$

				,				
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,234}{7\,232}$	$\frac{8\,499}{7\,232}$	$\frac{8\,724}{7\,232}$	$\frac{8\,769}{7\,232}$
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,517}{8\,482}$	$\frac{9\,782}{8\,482}$	$\frac{10\,006}{8\,482}$	$\frac{10\,051}{8\,482}$
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,220}{6\,244}$	$\frac{7\,485}{6\,244}$	$\frac{7\,709}{6\,244}$	$\frac{7\,754}{6\,244}$
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,674}{7\,661}$	$\frac{8\,939}{7\,661}$	$\frac{9\,163}{7\,661}$	$\frac{9\,208}{7\,661}$
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,695}{10\,604}$	$\frac{11\,960}{10\,604}$	$\frac{12\,184}{10\,604}$	$\frac{12\,229}{10\,604}$

				,				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>4 435</u> 3 304	<u>4 775</u> 3 304	<u>5 064</u> 3 304	<u>5 122</u> 3 304
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>6 450</u> 5 268	<u>6 791</u> 5 268	<u>7 080</u> 5 268	<u>7 138</u> 5 268
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 109</u> 7 859	<u>9 450</u> 7 859	<u>9 739</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>6 310</u> 5 357	<u>6 575</u> 5 357	<u>6 799</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357

				,				
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,234}{7\,232}$	$\frac{8\,499}{7\,232}$	$\frac{8\,724}{7\,232}$	$\frac{8\,769}{7\,232}$
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,517}{8\,482}$	$\frac{9\,782}{8\,482}$	$\frac{10\,006}{8\,482}$	$\frac{10\,051}{8\,482}$
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{7\,452}{6\,244}$	$\frac{7\,793}{6\,244}$	$\frac{8\,081}{6\,244}$	$\frac{8\,139}{6\,244}$
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,906}{7\,661}$	$\frac{9\,247}{7\,661}$	$\frac{9\,535}{7\,661}$	$\frac{9\,593}{7\,661}$
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,927}{10\,604}$	$\frac{12\,268}{10\,604}$	$\frac{12\,556}{10\,604}$	$\frac{12\,614}{10\,604}$

				,				
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0234	(17608-2017	100)	2	1	225			
255-102-0235	(17608-2017	100)	2	1	225			
255-102-0236	17608-2017	100	2	1	225			
255-102-0237	17608-2017	100	2	1	225			
255-102-0238	(17608-2017	100)	2	1	225			
255-102-0239	(17608-2017	100)	2	1	225			

				,				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0300	17608- 2017	2						
255-102-0301	60 17608- 2017	2	1	130	$\frac{9\,125}{8\,304}$	$\frac{9\,322}{8\,304}$	$\frac{9\,488}{8\,304}$	$\frac{9\,522}{8\,304}$
255-102-0302	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,774}{9\,911}$	$\frac{10\,971}{9\,911}$	$\frac{11\,138}{9\,911}$	$\frac{11\,171}{9\,911}$
255-102-0303	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,599}{10\,714}$	$\frac{11\,795}{10\,714}$	$\frac{11\,962}{10\,714}$	$\frac{11\,996}{10\,714}$

				,				
255-102-0313	2017 60 17608-	2	1	130	$\frac{9\,125}{8\,304}$	$\frac{9\,322}{8\,304}$	$\frac{9\,488}{8\,304}$	$\frac{9\,522}{8\,304}$
255-102-0314) 60 , (17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,774}{9\,911}$	$\frac{10\,971}{9\,911}$	$\frac{11\,138}{9\,911}$	$\frac{11\,171}{9\,911}$
255-102-0315) 60 , (17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,599}{10\,714}$	$\frac{11\,795}{10\,714}$	$\frac{11\,962}{10\,714}$	$\frac{11\,996}{10\,714}$
255-102-0400	17608-2017	2						
255-102-0401	17608-2017 60	2	1	130				
255-102-0402	17608-2017 , () 60	2	1	130				

				,				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0409	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0410	, () 17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0411	, () 17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0412	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130				
255-102-0414	, () 17608-2017 60	2	1	130				

				,				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0421	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0422	, () 17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0423	, () 17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0424	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0425	17608-2017 80	2	1	175				
255-102-0426	, () 17608-2017 80	2	1	175				

				,				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225				
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225				

255-102-0433	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225				
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225				
255-102-0436	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96				
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96				
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 920</u> 2 500	<u>2 708</u> 2 500	<u>3 335</u> 2 500	<u>3 049</u> 2 500

255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 470</u> 3 036	<u>3 258</u> 3 036	<u>3 885</u> 3 036	<u>3 599</u> 3 036
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 724</u> 3 214	<u>3 470</u> 3 214	<u>4 222</u> 3 214	<u>3 879</u> 3 214
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 999</u> 3 482	<u>3 745</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>4 154</u> 3 482
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168				
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168				
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192				
255-102-0800	, c 17608-2017		2						
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130				
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175				
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130				

255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			

255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130		
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175		
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225		
255-102-0823	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225		
255-102-0824	Ferro Lace	120	Granit	2	1	282		
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3	60	Granit	2	1	130		

255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175				

					,				
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282				
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				

255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282			

255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282			

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>9 647</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 128</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 460</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 941</u> 7 777

255-104.

255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 183</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 990</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 951</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

				,	.	,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020						
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5		<u>37 667</u> 37 202	
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5		<u>27 627</u> 27 282	

255-2.
255-201.

				,	.
255-201-0100	32018-2012				
255-201-0101	1		1	120	<u>12 781</u> 12 321
255-201-0104	4		1	50	<u>7 158</u> 6 920
255-201-0105	5		1	40	<u>5 950</u> 5 754

26.
261.
261-1.
261-101. , ,

					, . ,	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600					

						-	-	-	-
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,								
261-101-0378	, 22,5	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322

						-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

261-101-0100								
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600				<u>10 085</u>
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657

				,				
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная