

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		13
211-4.		15
211-5.		16
211-6.		17
211-7.		18
212.	, , ,	20
212-1.		20
212-2.		62
212-3.		64
212-4.		64
212-5.		68
212-6.	,	72
213.		73
213-1.		74
213-3.	, ,	77
221.		83
221-1.		83
222.	,	85
222-1.	, ,	86
222-2.	,	91
222-3.	, ,	93
225.		95
225-1.		96
225-2.		113

226.					127
226-1.		,			128
251.		,		,	131
251-3.			,		131
255.		,		,	131
255-1.					132
261.					155
261-1.					155

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	.	
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 734</u> 1 198	<u>1 734</u> 1 198	<u>1 734</u> 1 198	<u>1 734</u> 1 198

211-102.

				,	. , .
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 325</u> 471	<u>1 325</u> 471	<u>1 325</u> 471	<u>1 325</u> 471
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 038</u> 380	<u>1 038</u> 380	<u>1 038</u> 380	<u>1 038</u> 380
211-103-0200								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 041</u>	<u>9 112</u>	<u>6 788</u>	<u>8 428</u> 6 136
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 984</u>	<u>9 092</u>	<u>6 784</u>	<u>8 368</u> 6 093
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 928</u>	<u>9 072</u>	<u>6 781</u>	<u>8 308</u> 6 049
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 928</u>	<u>9 072</u>	<u>6 781</u>	<u>8 308</u> 6 049
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 928</u>	<u>9 072</u>	<u>6 781</u>	<u>8 308</u> 6 049
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 460</u>	<u>8 299</u>	<u>6 025</u>	<u>6 988</u> 4 782
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 190</u>	<u>8 175</u>	<u>5 934</u>	<u>6 728</u> 4 558
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 281</u>	<u>8 215</u>	<u>5 941</u>	<u>6 645</u> 4 448

211-201-0200	1284-2004 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>9 198</u>	<u>9 228</u>	<u>6 904</u>	<u>8 545</u> 6 250
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>9 141</u>	<u>9 208</u>	<u>6 900</u>	<u>8 484</u> 6 205
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 083</u>	<u>9 188</u>	<u>6 897</u>	<u>8 423</u> 6 161
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 083</u>	<u>9 188</u>	<u>6 897</u>	<u>8 423</u> 6 161
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 083</u>	<u>9 188</u>	<u>6 897</u>	<u>8 423</u> 6 161
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 589</u>	<u>8 401</u>	<u>6 127</u>	<u>7 079</u> 4 870
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 314</u>	<u>8 275</u>	<u>6 034</u>	<u>6 815</u> 4 643
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 407</u>	<u>8 316</u>	<u>6 042</u>	<u>6 729</u> 4 530
211-201-0300	1284-2004 400	3						

211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>9 362</u>	<u>9 349</u>	<u>7 025</u>	<u>8 667</u> 6 368
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>9 304</u>	<u>9 328</u>	<u>7 021</u>	<u>8 605</u> 6 322
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 245</u>	<u>9 308</u>	<u>7 017</u>	<u>8 543</u> 6 277
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 245</u>	<u>9 308</u>	<u>7 017</u>	<u>8 543</u> 6 277
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 245</u>	<u>9 308</u>	<u>7 017</u>	<u>8 543</u> 6 277
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 722</u>	<u>8 507</u>	<u>6 233</u>	<u>7 174</u> 4 962
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 443</u>	<u>8 380</u>	<u>6 139</u>	<u>6 905</u> 4 730
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>8 420</u>	<u>6 146</u>	<u>6 818</u> 4 616
211-201-0400	1284-2004 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 532</u>	<u>9 474</u>	<u>7 150</u>	<u>8 793</u> 6 490
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 473</u>	<u>9 454</u>	<u>7 146</u>	<u>8 730</u> 6 444

8.04-08-2024

211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 413</u>	<u>9 433</u>	<u>7 142</u>	<u>8 667</u> 6 398
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 413</u>	<u>9 433</u>	<u>7 142</u>	<u>8 667</u> 6 398
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 413</u>	<u>9 433</u>	<u>7 142</u>	<u>8 667</u> 6 398
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 861</u>	<u>8 617</u>	<u>6 343</u>	<u>7 272</u> 5 058
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 576</u>	<u>8 488</u>	<u>6 247</u>	<u>6 999</u> 4 821
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 672</u>	<u>8 529</u>	<u>6 255</u>	<u>6 909</u> 4 705
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 709</u>	<u>9 604</u>	<u>7 280</u>	<u>8 924</u> 6 618
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 648</u>	<u>9 584</u>	<u>7 276</u>	<u>8 860</u> 6 570
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 588</u>	<u>9 563</u>	<u>7 272</u>	<u>8 797</u> 6 523
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 588</u>	<u>9 563</u>	<u>7 272</u>	<u>8 797</u> 6 523

211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 588</u>	<u>9 563</u>	<u>7 272</u>	<u>8 797</u> 6 523
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 005</u>	<u>8 732</u>	<u>6 457</u>	<u>7 374</u> 5 157
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 715</u>	<u>8 601</u>	<u>6 360</u>	<u>7 096</u> 4 916
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 812</u>	<u>8 641</u>	<u>6 367</u>	<u>7 004</u> 4 797
211-201-0600	1284-2004 1000	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 800</u>	<u>9 671</u>	<u>7 347</u>	<u>8 992</u> 6 683
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 739</u>	<u>9 650</u>	<u>7 343</u>	<u>8 927</u> 6 635
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 678</u>	<u>9 630</u>	<u>7 339</u>	<u>8 863</u> 6 588
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 678</u>	<u>9 630</u>	<u>7 339</u>	<u>8 863</u> 6 588
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 678</u>	<u>9 630</u>	<u>7 339</u>	<u>8 863</u> 6 588
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 080</u>	<u>8 791</u>	<u>6 516</u>	<u>7 427</u> 5 208

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 787</u>	<u>8 659</u>	<u>6 418</u>	<u>7 147</u> 4 965
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 885</u>	<u>8 699</u>	<u>6 425</u>	<u>7 053</u> 4 844
211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>10 383</u>	<u>9 906</u>	<u>7 516</u>	<u>9 171</u> 6 750
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 318</u>	<u>9 885</u>	<u>7 511</u>	<u>9 106</u> 6 702
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>10 252</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>9 040</u> 6 654
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>10 252</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>9 040</u> 6 654
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>10 252</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>9 040</u> 6 654
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 635</u>	<u>9 014</u>	<u>6 675</u>	<u>7 589</u> 5 260
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 332</u>	<u>8 879</u>	<u>6 574</u>	<u>7 305</u> 5 014
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 438</u>	<u>8 922</u>	<u>6 583</u>	<u>7 211</u> 4 893

211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>10 383</u>	<u>9 906</u>	<u>7 516</u>	<u>9 171</u> 6 750
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>9 976</u>	<u>9 885</u>	<u>7 511</u>	<u>8 853</u> 6 456
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>10 252</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>9 040</u> 6 654
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>8 635</u>	<u>9 842</u>	<u>7 503</u>	<u>8 975</u> 6 605
211-201-0800	1284-2004 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>10 383</u>	<u>9 906</u>	<u>7 516</u>	<u>9 171</u> 6 750
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 318</u>	<u>9 885</u>	<u>7 511</u>	<u>9 106</u> 6 702
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>10 252</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>9 040</u> 6 654
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>10 252</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>9 040</u> 6 654
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>10 252</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>9 040</u> 6 654
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 635</u>	<u>9 014</u>	<u>6 675</u>	<u>7 589</u> 5 260

211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 332</u>	<u>8 879</u>	<u>6 574</u>	<u>7 305</u> 5 014
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 438</u>	<u>8 922</u>	<u>6 583</u>	<u>7 211</u> 4 893
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>10 383</u>	<u>9 906</u>	<u>7 516</u>	<u>9 171</u> 6 750
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>10 318</u>	<u>9 885</u>	<u>7 511</u>	<u>9 106</u> 6 702
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>10 252</u>	<u>9 863</u>	<u>7 507</u>	<u>9 040</u> 6 654
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>8 635</u>	<u>9 842</u>	<u>7 503</u>	<u>8 975</u> 6 605

211-203.

211-203-0100	3344-83	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>5 283</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610

211-205.

					,	.	.	
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>23 707</u> 22 321	<u>23 429</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>23 707</u> 22 321	<u>23 429</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>23 707</u> 22 321	<u>23 429</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321	<u>25 046</u> 22 321

211-206.

					,	.	.	
211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>8 385</u>	<u>11 810</u>	<u>10 046</u>	<u>7 359</u> 5 051

211-3.
211-302. ,

				,	. , .
211-302-0100	32496-2013350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 908</u>	<u>8 882</u>	<u>8 326</u>	<u>7 206</u> 4 688
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>5 908</u>	<u>8 882</u>	<u>8 326</u>	<u>7 206</u> 4 688
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>7 288</u>			

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	$\frac{5\,215}{3\,164}$

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	$\frac{16\,298}{16\,071}$
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	$\frac{191\,818}{188\,036}$

211-5.
211-501.

					,	.	,	.			
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 859</u>	<u>8 926</u>	<u>6 365</u>	<u>6 103</u> 3 616			

211-6.
211-601. -

					,	.	.	
211-601-0100	- 23735-2014	3						
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 768</u>	<u>9 141</u>	<u>6 409</u>	<u>7 686</u> 5 000

211-7.
211-701. ,

211-701-0100		3			
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>8 251</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	$\frac{3\,207}{2\,679}$

212. , , ,
212-1.
212-101.

212-101-0100	7473-2010	3,5	3					
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	$\frac{34\,135}{31\,269}$	$\frac{41\,033}{31\,267}$	$\frac{24\,468}{14\,962}$ $\frac{41\,033}{31\,267}$
212-101-0200	7473-2010	5	3					

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>35 490</u> 32 603	<u>41 414</u> 31 642	<u>25 228</u> 15 710	<u>41 414</u> 31 642
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>36 899</u> 33 990	<u>41 800</u> 32 021	<u>26 026</u> 16 496	<u>41 800</u> 32 021
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>36 955</u> 34 334	<u>42 616</u> 32 345	<u>26 683</u> 16 663	<u>42 616</u> 32 345
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>37 311</u> 34 684	<u>42 951</u> 32 675	<u>26 856</u> 16 833	<u>42 951</u> 32 675
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>37 675</u> 35 041	<u>43 294</u> 33 012	<u>27 032</u> 17 006	<u>43 294</u> 33 012
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>38 424</u> 35 779	<u>44 000</u> 33 707	<u>27 396</u> 17 364	<u>44 000</u> 33 707
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>38 811</u> 36 160	<u>44 364</u> 34 065	<u>27 583</u> 17 549	<u>44 364</u> 34 065
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>37 311</u> 34 684	<u>42 951</u> 32 675	<u>26 856</u> 16 833	<u>42 951</u> 32 675
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>37 675</u> 35 041	<u>43 294</u> 33 012	<u>27 032</u> 17 006	<u>43 294</u> 33 012
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>38 046</u> 35 406	<u>43 643</u> 33 356	<u>27 212</u> 17 183	<u>43 643</u> 33 356

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>38 811</u> 36 160	<u>44 364</u> 34 065	<u>27 583</u> 17 549	<u>44 364</u> 34 065
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>39 206</u> 36 549	<u>44 736</u> 34 432	<u>27 775</u> 17 738	<u>44 736</u> 34 432
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>37 675</u> 35 041	<u>43 294</u> 33 012	<u>27 032</u> 17 006	<u>43 294</u> 33 012
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>38 046</u> 35 406	<u>43 643</u> 33 356	<u>27 212</u> 17 183	<u>43 643</u> 33 356
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>38 424</u> 35 779	<u>44 000</u> 33 707	<u>27 396</u> 17 364	<u>44 000</u> 33 707
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>39 206</u> 36 549	<u>44 736</u> 34 432	<u>27 775</u> 17 738	<u>44 736</u> 34 432
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>39 610</u> 36 946	<u>45 116</u> 34 806	<u>27 971</u> 17 930	<u>45 116</u> 34 806
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>38 046</u> 35 406	<u>43 643</u> 33 356	<u>27 212</u> 17 183	<u>43 643</u> 33 356
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>38 424</u> 35 779	<u>44 000</u> 33 707	<u>27 396</u> 17 364	<u>44 000</u> 33 707
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>38 811</u> 36 160	<u>44 364</u> 34 065	<u>27 583</u> 17 549	<u>44 364</u> 34 065
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>39 610</u> 36 946	<u>45 116</u> 34 806	<u>27 971</u> 17 930	<u>45 116</u> 34 806

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>40 022</u> 37 352	<u>45 505</u> 35 188	<u>28 171</u> 18 127	<u>45 505</u> 35 188
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 383</u> 35 451	<u>43 257</u> 33 455	<u>27 640</u> 18 085	<u>43 257</u> 33 455
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>38 455</u> 35 809	<u>44 088</u> 33 793	<u>28 313</u> 18 267	<u>44 088</u> 33 793
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>38 826</u> 36 174	<u>44 438</u> 34 138	<u>28 503</u> 18 454	<u>44 438</u> 34 138
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>39 205</u> 36 547	<u>44 796</u> 34 490	<u>28 696</u> 18 644	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>39 986</u> 37 317	<u>45 533</u> 35 216	<u>29 095</u> 19 037	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 390</u> 37 714	<u>45 914</u> 35 591	<u>29 301</u> 19 239	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>38 826</u> 36 174	<u>44 438</u> 34 138	<u>28 503</u> 18 454	<u>44 438</u> 34 138
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>39 205</u> 36 547	<u>44 796</u> 34 490	<u>28 696</u> 18 644	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>39 592</u> 36 928	<u>45 161</u> 34 849	<u>28 893</u> 18 838	<u>45 161</u> 34 849

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 390</u> 37 714	<u>45 914</u> 35 591	<u>29 301</u> 19 239	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>40 802</u> 38 119	<u>46 303</u> 35 974	<u>29 511</u> 19 446	<u>46 303</u> 35 974
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>39 205</u> 36 547	<u>44 796</u> 34 490	<u>28 696</u> 18 644	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>39 592</u> 36 928	<u>45 161</u> 34 849	<u>28 893</u> 18 838	<u>45 161</u> 34 849
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>39 986</u> 37 317	<u>45 533</u> 35 216	<u>29 095</u> 19 037	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>40 802</u> 38 119	<u>46 303</u> 35 974	<u>29 511</u> 19 446	<u>46 303</u> 35 974
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>41 223</u> 38 534	<u>46 700</u> 36 365	<u>29 726</u> 19 657	<u>46 700</u> 36 365
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>39 592</u> 36 928	<u>45 161</u> 34 849	<u>28 893</u> 18 838	<u>45 161</u> 34 849
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>39 986</u> 37 317	<u>45 533</u> 35 216	<u>29 095</u> 19 037	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 390</u> 37 714	<u>45 914</u> 35 591	<u>29 301</u> 19 239	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>41 223</u> 38 534	<u>46 700</u> 36 365	<u>29 726</u> 19 657	<u>46 700</u> 36 365

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>41 653</u> 38 957	<u>47 106</u> 36 764	<u>29 945</u> 19 873	<u>47 106</u> 36 764
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 383</u> 35 451	<u>43 257</u> 33 455	<u>27 640</u> 18 085	<u>43 257</u> 33 455
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>38 455</u> 35 809	<u>44 088</u> 33 793	<u>28 313</u> 18 267	<u>44 088</u> 33 793
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>38 826</u> 36 174	<u>44 438</u> 34 138	<u>28 503</u> 18 454	<u>44 438</u> 34 138
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>39 205</u> 36 547	<u>44 796</u> 34 490	<u>28 696</u> 18 644	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>39 986</u> 37 317	<u>45 533</u> 35 216	<u>29 095</u> 19 037	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>40 390</u> 37 714	<u>45 914</u> 35 591	<u>29 301</u> 19 239	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>38 826</u> 36 174	<u>44 438</u> 34 138	<u>28 503</u> 18 454	<u>44 438</u> 34 138
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>39 205</u> 36 547	<u>44 796</u> 34 490	<u>28 696</u> 18 644	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>39 592</u> 36 928	<u>45 161</u> 34 849	<u>28 893</u> 18 838	<u>45 161</u> 34 849

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>40 390</u> 37 714	<u>45 914</u> 35 591	<u>29 301</u> 19 239	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>40 802</u> 38 119	<u>46 303</u> 35 974	<u>29 511</u> 19 446	<u>46 303</u> 35 974
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>39 205</u> 36 547	<u>44 796</u> 34 490	<u>28 696</u> 18 644	<u>44 796</u> 34 490
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>39 592</u> 36 928	<u>45 161</u> 34 849	<u>28 893</u> 18 838	<u>45 161</u> 34 849
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>39 986</u> 37 317	<u>45 533</u> 35 216	<u>29 095</u> 19 037	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>40 802</u> 38 119	<u>46 303</u> 35 974	<u>29 511</u> 19 446	<u>46 303</u> 35 974
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>41 223</u> 38 534	<u>46 700</u> 36 365	<u>29 726</u> 19 657	<u>46 700</u> 36 365
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>39 592</u> 36 928	<u>45 161</u> 34 849	<u>28 893</u> 18 838	<u>45 161</u> 34 849
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>39 986</u> 37 317	<u>45 533</u> 35 216	<u>29 095</u> 19 037	<u>45 533</u> 35 216
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>40 390</u> 37 714	<u>45 914</u> 35 591	<u>29 301</u> 19 239	<u>45 914</u> 35 591
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>41 223</u> 38 534	<u>46 700</u> 36 365	<u>29 726</u> 19 657	<u>46 700</u> 36 365

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>41 653</u> 38 957	<u>47 106</u> 36 764	<u>29 945</u> 19 873	<u>47 106</u> 36 764
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>39 980</u> 37 022	<u>44 880</u> 35 054	<u>28 831</u> 19 257	<u>44 880</u> 35 054
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>40 067</u> 37 396	<u>45 728</u> 35 408	<u>29 516</u> 19 452	<u>45 728</u> 35 408
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>40 455</u> 37 778	<u>46 095</u> 35 769	<u>29 718</u> 19 650	<u>46 095</u> 35 769
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>40 851</u> 38 167	<u>46 470</u> 36 138	<u>29 924</u> 19 853	<u>46 470</u> 36 138
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>41 667</u> 38 971	<u>47 242</u> 36 898	<u>30 349</u> 20 271	<u>47 242</u> 36 898
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>42 088</u> 39 385	<u>47 641</u> 37 291	<u>30 568</u> 20 486	<u>47 641</u> 37 291
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>40 455</u> 37 778	<u>46 095</u> 35 769	<u>29 718</u> 19 650	<u>46 095</u> 35 769
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>40 851</u> 38 167	<u>46 470</u> 36 138	<u>29 924</u> 19 853	<u>46 470</u> 36 138
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>41 255</u> 38 565	<u>46 852</u> 36 514	<u>30 134</u> 20 060	<u>46 852</u> 36 514

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>42 088</u> 39 385	<u>47 641</u> 37 291	<u>30 568</u> 20 486	<u>47 641</u> 37 291
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>42 519</u> 39 809	<u>48 049</u> 37 692	<u>30 792</u> 20 707	<u>48 049</u> 37 692
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>40 851</u> 38 167	<u>46 470</u> 36 138	<u>29 924</u> 19 853	<u>46 470</u> 36 138
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>41 255</u> 38 565	<u>46 852</u> 36 514	<u>30 134</u> 20 060	<u>46 852</u> 36 514
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>41 667</u> 38 971	<u>47 242</u> 36 898	<u>30 349</u> 20 271	<u>47 242</u> 36 898
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>42 519</u> 39 809	<u>48 049</u> 37 692	<u>30 792</u> 20 707	<u>48 049</u> 37 692
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>42 958</u> 40 242	<u>48 465</u> 38 102	<u>31 020</u> 20 932	<u>48 465</u> 38 102
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>41 255</u> 38 565	<u>46 852</u> 36 514	<u>30 134</u> 20 060	<u>46 852</u> 36 514
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>41 667</u> 38 971	<u>47 242</u> 36 898	<u>30 349</u> 20 271	<u>47 242</u> 36 898
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>42 088</u> 39 385	<u>47 641</u> 37 291	<u>30 568</u> 20 486	<u>47 641</u> 37 291
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>42 958</u> 40 242	<u>48 465</u> 38 102	<u>31 020</u> 20 932	<u>48 465</u> 38 102

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>43 407</u> 40 684	<u>48 890</u> 38 520	<u>31 254</u> 21 162	<u>48 890</u> 38 520
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>42 958</u> 40 242	<u>48 465</u> 38 102	<u>31 020</u> 20 932	<u>48 465</u> 38 102
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>43 407</u> 40 684	<u>48 890</u> 38 520	<u>31 254</u> 21 162	<u>48 890</u> 38 520
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>43 867</u> 41 136	<u>49 325</u> 38 948	<u>31 493</u> 21 397	<u>49 325</u> 38 948
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>44 336</u> 41 598	<u>49 770</u> 39 386	<u>31 737</u> 21 637	<u>49 770</u> 39 386
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>45 308</u> 42 554	<u>50 690</u> 40 291	<u>32 242</u> 22 135	<u>50 690</u> 40 291
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>41 640</u> 38 656	<u>46 540</u> 36 688	<u>30 123</u> 20 528	<u>46 540</u> 36 688
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 744</u> 39 047	<u>47 405</u> 37 058	<u>30 821</u> 20 735	<u>47 405</u> 37 058
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>42 149</u> 39 445	<u>47 789</u> 37 436	<u>31 036</u> 20 947	<u>47 789</u> 37 436
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>42 984</u> 40 267	<u>48 581</u> 38 216	<u>31 479</u> 21 383	<u>48 581</u> 38 216

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>43 414</u> 40 691	<u>48 990</u> 38 618	<u>31 708</u> 21 609	<u>48 990</u> 38 618
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 744</u> 39 047	<u>47 405</u> 37 058	<u>30 821</u> 20 735	<u>47 405</u> 37 058
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>42 149</u> 39 445	<u>47 789</u> 37 436	<u>31 036</u> 20 947	<u>47 789</u> 37 436
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 562</u> 39 852	<u>48 181</u> 37 822	<u>31 255</u> 21 163	<u>48 181</u> 37 822
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>43 414</u> 40 691	<u>48 990</u> 38 618	<u>31 708</u> 21 609	<u>48 990</u> 38 618
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 854</u> 41 124	<u>49 407</u> 39 029	<u>31 941</u> 21 838	<u>49 407</u> 39 029
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>42 149</u> 39 445	<u>47 789</u> 37 436	<u>31 036</u> 20 947	<u>47 789</u> 37 436
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 562</u> 39 852	<u>48 181</u> 37 822	<u>31 255</u> 21 163	<u>48 181</u> 37 822
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>42 984</u> 40 267	<u>48 581</u> 38 216	<u>31 479</u> 21 383	<u>48 581</u> 38 216
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 854</u> 41 124	<u>49 407</u> 39 029	<u>31 941</u> 21 838	<u>49 407</u> 39 029
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>44 304</u> 41 566	<u>49 834</u> 39 449	<u>32 180</u> 22 073	<u>49 834</u> 39 449

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 854</u> 41 124	<u>49 407</u> 39 029	<u>31 941</u> 21 838	<u>49 407</u> 39 029
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>44 304</u> 41 566	<u>49 834</u> 39 449	<u>32 180</u> 22 073	<u>49 834</u> 39 449
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>44 763</u> 42 018	<u>50 269</u> 39 878	<u>32 424</u> 22 313	<u>50 269</u> 39 878
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>45 232</u> 42 479	<u>50 715</u> 40 316	<u>32 673</u> 22 558	<u>50 715</u> 40 316
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>46 202</u> 43 434	<u>51 635</u> 41 222	<u>33 188</u> 23 065	<u>51 635</u> 41 222
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>43 523</u> 40 510	<u>48 424</u> 38 541	<u>30 995</u> 21 387	<u>48 424</u> 38 541
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>43 646</u> 40 919	<u>49 307</u> 38 930	<u>31 702</u> 21 603	<u>49 307</u> 38 930
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>44 071</u> 41 337	<u>49 710</u> 39 328	<u>31 926</u> 21 823	<u>49 710</u> 39 328
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>44 946</u> 42 198	<u>50 543</u> 40 147	<u>32 388</u> 22 278	<u>50 543</u> 40 147
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 397</u> 42 642	<u>50 972</u> 40 570	<u>32 626</u> 22 512	<u>50 972</u> 40 570

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>43 646</u> 40 919	<u>49 307</u> 38 930	<u>31 702</u> 21 603	<u>49 307</u> 38 930
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>44 071</u> 41 337	<u>49 710</u> 39 328	<u>31 926</u> 21 823	<u>49 710</u> 39 328
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>44 504</u> 41 763	<u>50 122</u> 39 733	<u>32 154</u> 22 048	<u>50 122</u> 39 733
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 397</u> 42 642	<u>50 972</u> 40 570	<u>32 626</u> 22 512	<u>50 972</u> 40 570
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>45 858</u> 43 096	<u>51 411</u> 41 001	<u>32 869</u> 22 752	<u>51 411</u> 41 001
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>44 071</u> 41 337	<u>49 710</u> 39 328	<u>31 926</u> 21 823	<u>49 710</u> 39 328
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 504</u> 41 763	<u>50 122</u> 39 733	<u>32 154</u> 22 048	<u>50 122</u> 39 733
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>44 946</u> 42 198	<u>50 543</u> 40 147	<u>32 388</u> 22 278	<u>50 543</u> 40 147
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 858</u> 43 096	<u>51 411</u> 41 001	<u>32 869</u> 22 752	<u>51 411</u> 41 001
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 329</u> 43 559	<u>51 859</u> 41 442	<u>33 118</u> 22 996	<u>51 859</u> 41 442
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 858</u> 43 096	<u>51 411</u> 41 001	<u>32 869</u> 22 752	<u>51 411</u> 41 001

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 329</u> 43 559	<u>51 859</u> 41 442	<u>33 118</u> 22 996	<u>51 859</u> 41 442
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>46 810</u> 44 032	<u>52 316</u> 41 892	<u>33 372</u> 23 246	<u>52 316</u> 41 892
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>47 301</u> 44 516	<u>52 784</u> 42 353	<u>33 631</u> 23 502	<u>52 784</u> 42 353
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>48 318</u> 45 517	<u>53 751</u> 43 305	<u>34 168</u> 24 030	<u>53 751</u> 43 305
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>44 947</u> 41 912	<u>49 848</u> 39 943	<u>33 367</u> 23 721	<u>49 848</u> 39 943
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>45 085</u> 42 335	<u>50 745</u> 40 346	<u>34 098</u> 23 961	<u>50 745</u> 40 346
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 774</u> 23 628	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 809</u> 23 277	<u>41 767</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 137</u> 23 984	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 166</u> 23 627	<u>42 124</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 302</u> 23 165	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 344</u> 22 821	<u>41 302</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 656</u> 23 513	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 693</u> 23 163	<u>41 651</u> 23 163

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 015</u> 23 865	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 047</u> 23 510	<u>42 005</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 381</u> 24 223	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 407</u> 23 863	<u>42 365</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 246</u> 24 091	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 274</u> 23 733	<u>42 233</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 616</u> 24 453	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 638</u> 24 090	<u>42 596</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 989</u> 24 820	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 006</u> 24 451	<u>42 964</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 369</u> 25 192	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 380</u> 24 817	<u>43 338</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 947</u> 41 912	<u>49 848</u> 39 943	<u>33 367</u> 23 721	<u>49 848</u> 39 943
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>45 085</u> 42 335	<u>50 745</u> 40 346	<u>34 098</u> 23 961	<u>50 745</u> 40 346
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 972</u> 43 208	<u>51 591</u> 41 178	<u>34 600</u> 24 455	<u>51 591</u> 41 178
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 429</u> 43 658	<u>52 026</u> 41 607	<u>34 859</u> 24 710	<u>52 026</u> 41 607

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>45 085</u> 42 335	<u>50 745</u> 40 346	<u>34 098</u> 23 961	<u>50 745</u> 40 346
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 524</u> 42 767	<u>51 164</u> 40 758	<u>34 346</u> 24 206	<u>51 164</u> 40 758
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 429</u> 43 658	<u>52 026</u> 41 607	<u>34 859</u> 24 710	<u>52 026</u> 41 607
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 896</u> 44 117	<u>52 471</u> 42 045	<u>35 123</u> 24 970	<u>52 471</u> 42 045
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 896</u> 44 117	<u>52 471</u> 42 045	<u>35 123</u> 24 970	<u>52 471</u> 42 045
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>47 373</u> 44 587	<u>52 926</u> 42 492	<u>35 393</u> 25 236	<u>52 926</u> 42 492
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>48 358</u> 45 556	<u>53 864</u> 43 416	<u>35 950</u> 25 784	<u>53 864</u> 43 416
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 866</u> 46 057	<u>54 349</u> 43 893	<u>36 238</u> 26 068	<u>54 349</u> 43 893
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>46 580</u> 43 519	<u>51 481</u> 41 550	<u>35 410</u> 25 733	<u>51 481</u> 41 550
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>46 734</u> 43 958	<u>52 395</u> 41 970	<u>36 162</u> 25 993	<u>52 395</u> 41 970

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>47 655</u> 44 865	<u>53 274</u> 42 835	<u>36 707</u> 26 528	<u>53 274</u> 42 835
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>48 130</u> 45 332	<u>53 727</u> 43 281	<u>36 987</u> 26 805	<u>53 727</u> 43 281
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>46 734</u> 43 958	<u>52 395</u> 41 970	<u>36 162</u> 25 993	<u>52 395</u> 41 970
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>47 190</u> 44 407	<u>52 830</u> 42 398	<u>36 431</u> 26 258	<u>52 830</u> 42 398
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>48 130</u> 45 332	<u>53 727</u> 43 281	<u>36 987</u> 26 805	<u>53 727</u> 43 281
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>48 615</u> 45 809	<u>54 190</u> 43 737	<u>37 274</u> 27 087	<u>54 190</u> 43 737
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>48 615</u> 45 809	<u>54 190</u> 43 737	<u>37 274</u> 27 087	<u>54 190</u> 43 737
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>49 110</u> 46 297	<u>54 663</u> 44 202	<u>37 567</u> 27 375	<u>54 663</u> 44 202
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>50 132</u> 47 303	<u>55 639</u> 45 163	<u>38 171</u> 27 970	<u>55 639</u> 45 163
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>50 661</u> 47 823	<u>56 143</u> 45 659	<u>38 484</u> 28 278	<u>56 143</u> 45 659
212-101-1200	7473-2010	3						

212-101-1201		3	1	2400	<u>56 625</u> 53 405	<u>53 043</u> 43 087	<u>38 532</u> 28 805	<u>53 043</u> 43 087
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>56 881</u> 53 945	<u>53 973</u> 43 523	<u>39 315</u> 29 096	<u>53 973</u> 43 523
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>58 011</u> 55 057	<u>54 884</u> 44 420	<u>39 925</u> 29 696	<u>54 884</u> 44 420
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>58 593</u> 55 631	<u>55 354</u> 44 883	<u>40 239</u> 30 005	<u>55 354</u> 44 883
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>56 881</u> 53 945	<u>53 973</u> 43 523	<u>39 315</u> 29 096	<u>53 973</u> 43 523
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>57 440</u> 54 495	<u>54 424</u> 43 967	<u>39 617</u> 29 393	<u>54 424</u> 43 967
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>58 593</u> 55 631	<u>55 354</u> 44 883	<u>40 239</u> 30 005	<u>55 354</u> 44 883
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>59 188</u> 56 216	<u>55 834</u> 45 355	<u>40 560</u> 30 321	<u>55 834</u> 45 355
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>59 188</u> 56 216	<u>55 834</u> 45 355	<u>40 560</u> 30 321	<u>55 834</u> 45 355
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>59 796</u> 56 814	<u>56 325</u> 45 838	<u>40 888</u> 30 644	<u>56 325</u> 45 838
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>61 051</u> 58 049	<u>57 337</u> 46 834	<u>41 565</u> 31 310	<u>57 337</u> 46 834

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>61 699</u> 58 687	<u>57 860</u> 47 349	<u>41 914</u> 31 654	<u>57 860</u> 47 349
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>59 964</u> 56 692	<u>54 969</u> 44 983	<u>39 995</u> 30 246	<u>54 969</u> 44 983
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>60 253</u> 57 265	<u>55 918</u> 45 438	<u>40 793</u> 30 551	<u>55 918</u> 45 438
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>61 453</u> 58 445	<u>56 870</u> 46 374	<u>41 433</u> 31 181	<u>56 870</u> 46 374
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>62 072</u> 59 054	<u>57 361</u> 46 858	<u>41 763</u> 31 506	<u>57 361</u> 46 858
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>60 253</u> 57 265	<u>55 918</u> 45 438	<u>40 793</u> 30 551	<u>55 918</u> 45 438
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>60 847</u> 57 849	<u>56 389</u> 45 901	<u>41 110</u> 30 863	<u>56 389</u> 45 901
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>62 072</u> 59 054	<u>57 361</u> 46 858	<u>41 763</u> 31 506	<u>57 361</u> 46 858
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>62 703</u> 59 676	<u>57 862</u> 47 351	<u>42 100</u> 31 837	<u>57 862</u> 47 351
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>62 703</u> 59 676	<u>57 862</u> 47 351	<u>42 100</u> 31 837	<u>57 862</u> 47 351

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>63 348</u> 60 311	<u>58 374</u> 47 854	<u>42 445</u> 32 176	<u>58 374</u> 47 854
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>64 680</u> 61 622	<u>59 431</u> 48 895	<u>43 155</u> 32 876	<u>59 431</u> 48 895
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>65 368</u> 62 299	<u>59 977</u> 49 432	<u>43 522</u> 33 237	<u>59 977</u> 49 432
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>63 547</u> 60 218	<u>61 824</u> 51 731	<u>41 532</u> 31 758	<u>61 824</u> 51 731
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>63 872</u> 60 826	<u>62 843</u> 52 253	<u>42 345</u> 32 079	<u>62 843</u> 52 253
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>65 147</u> 62 081	<u>63 937</u> 53 331	<u>43 017</u> 32 740	<u>63 937</u> 53 331
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>65 804</u> 62 727	<u>64 502</u> 53 886	<u>43 364</u> 33 081	<u>64 502</u> 53 886
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>63 872</u> 60 826	<u>62 843</u> 52 253	<u>42 345</u> 32 079	<u>62 843</u> 52 253
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>64 503</u> 61 447	<u>63 385</u> 52 786	<u>42 678</u> 32 406	<u>63 385</u> 52 786
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>65 804</u> 62 727	<u>64 502</u> 53 886	<u>43 364</u> 33 081	<u>64 502</u> 53 886

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>66 474</u> 63 388	<u>65 078</u> 54 453	<u>43 718</u> 33 429	<u>65 078</u> 54 453
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>66 474</u> 63 388	<u>65 078</u> 54 453	<u>43 718</u> 33 429	<u>65 078</u> 54 453
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>67 160</u> 64 062	<u>65 667</u> 55 033	<u>44 079</u> 33 785	<u>65 667</u> 55 033
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>68 574</u> 65 455	<u>66 882</u> 56 229	<u>44 825</u> 34 519	<u>66 882</u> 56 229
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>69 305</u> 66 174	<u>67 510</u> 56 847	<u>45 211</u> 34 899	<u>67 510</u> 56 847
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 599</u> 32 710	<u>41 668</u> 31 892	<u>25 662</u> 16 138	<u>41 668</u> 31 892
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>37 013</u> 34 102	<u>42 057</u> 32 275	<u>26 482</u> 16 945	<u>42 057</u> 32 275
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						

212-101-1701		3	1	2400	<u>38 483</u> 35 549	<u>42 450</u> 32 662	<u>27 343</u> 17 792	<u>42 450</u> 32 662
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>38 555</u> 35 908	<u>43 273</u> 32 992	<u>28 013</u> 17 972	<u>43 273</u> 32 992
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 928</u> 36 275	<u>43 615</u> 33 328	<u>28 199</u> 18 155	<u>43 615</u> 33 328
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>39 308</u> 36 649	<u>43 964</u> 33 672	<u>28 389</u> 18 342	<u>43 964</u> 33 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>40 091</u> 37 420	<u>44 685</u> 34 381	<u>28 782</u> 18 728	<u>44 685</u> 34 381
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>40 496</u> 37 818	<u>45 056</u> 34 747	<u>28 984</u> 18 928	<u>45 056</u> 34 747
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 928</u> 36 275	<u>43 615</u> 33 328	<u>28 199</u> 18 155	<u>43 615</u> 33 328
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>39 308</u> 36 649	<u>43 964</u> 33 672	<u>28 389</u> 18 342	<u>43 964</u> 33 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>39 695</u> 37 030	<u>44 321</u> 34 023	<u>28 583</u> 18 533	<u>44 321</u> 34 023
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>40 496</u> 37 818	<u>45 056</u> 34 747	<u>28 984</u> 18 928	<u>45 056</u> 34 747
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>40 909</u> 38 225	<u>45 436</u> 35 120	<u>29 191</u> 19 131	<u>45 436</u> 35 120

212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>39 308</u> 36 649	<u>43 964</u> 33 672	<u>28 389</u> 18 342	<u>43 964</u> 33 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>39 695</u> 37 030	<u>44 321</u> 34 023	<u>28 583</u> 18 533	<u>44 321</u> 34 023
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>40 091</u> 37 420	<u>44 685</u> 34 381	<u>28 782</u> 18 728	<u>44 685</u> 34 381
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>40 909</u> 38 225	<u>45 436</u> 35 120	<u>29 191</u> 19 131	<u>45 436</u> 35 120
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>41 331</u> 38 640	<u>45 824</u> 35 502	<u>29 402</u> 19 339	<u>45 824</u> 35 502
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>39 695</u> 37 030	<u>44 321</u> 34 023	<u>28 583</u> 18 533	<u>44 321</u> 34 023
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>40 091</u> 37 420	<u>44 685</u> 34 381	<u>28 782</u> 18 728	<u>44 685</u> 34 381
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>40 496</u> 37 818	<u>45 056</u> 34 747	<u>28 984</u> 18 928	<u>45 056</u> 34 747
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>41 331</u> 38 640	<u>45 824</u> 35 502	<u>29 402</u> 19 339	<u>45 824</u> 35 502
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>41 763</u> 39 065	<u>46 220</u> 35 892	<u>29 618</u> 19 552	<u>46 220</u> 35 892
212-101-1800	10, 7473-2010	3						

212-101-1801		3	1	2400	<u>40 251</u> 37 289	<u>43 936</u> 34 124	<u>28 701</u> 19 129	<u>43 936</u> 34 124
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>40 341</u> 37 666	<u>44 774</u> 34 469	<u>29 385</u> 19 322	<u>44 774</u> 34 469
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>40 732</u> 38 050	<u>45 132</u> 34 821	<u>29 585</u> 19 519	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>41 130</u> 38 443	<u>45 496</u> 35 180	<u>29 789</u> 19 720	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>41 953</u> 39 252	<u>46 249</u> 35 920	<u>30 211</u> 20 135	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>42 377</u> 39 669	<u>46 637</u> 36 303	<u>30 429</u> 20 350	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>40 732</u> 38 050	<u>45 132</u> 34 821	<u>29 585</u> 19 519	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>41 130</u> 38 443	<u>45 496</u> 35 180	<u>29 789</u> 19 720	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>41 537</u> 38 843	<u>45 869</u> 35 546	<u>29 998</u> 19 926	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>42 377</u> 39 669	<u>46 637</u> 36 303	<u>30 429</u> 20 350	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>42 810</u> 40 096	<u>47 034</u> 36 693	<u>30 651</u> 20 568	<u>47 034</u> 36 693

212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>41 130</u> 38 443	<u>45 496</u> 35 180	<u>29 789</u> 19 720	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>41 537</u> 38 843	<u>45 869</u> 35 546	<u>29 998</u> 19 926	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>41 953</u> 39 252	<u>46 249</u> 35 920	<u>30 211</u> 20 135	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>42 810</u> 40 096	<u>47 034</u> 36 693	<u>30 651</u> 20 568	<u>47 034</u> 36 693
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>43 253</u> 40 532	<u>47 439</u> 37 092	<u>30 878</u> 20 792	<u>47 439</u> 37 092
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>41 537</u> 38 843	<u>45 869</u> 35 546	<u>29 998</u> 19 926	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>41 953</u> 39 252	<u>46 249</u> 35 920	<u>30 211</u> 20 135	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>42 377</u> 39 669	<u>46 637</u> 36 303	<u>30 429</u> 20 350	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>43 253</u> 40 532	<u>47 439</u> 37 092	<u>30 878</u> 20 792	<u>47 439</u> 37 092
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>43 706</u> 40 977	<u>47 853</u> 37 499	<u>31 110</u> 21 021	<u>47 853</u> 37 499
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						

212-101-1901		3	1	2400	<u>40 251</u> 37 289	<u>43 936</u> 34 124	<u>28 701</u> 19 129	<u>43 936</u> 34 124
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>40 341</u> 37 666	<u>44 774</u> 34 469	<u>29 385</u> 19 322	<u>44 774</u> 34 469
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>40 732</u> 38 050	<u>45 132</u> 34 821	<u>29 585</u> 19 519	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>41 130</u> 38 443	<u>45 496</u> 35 180	<u>29 789</u> 19 720	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>41 953</u> 39 252	<u>46 249</u> 35 920	<u>30 211</u> 20 135	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>42 377</u> 39 669	<u>46 637</u> 36 303	<u>30 429</u> 20 350	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>40 732</u> 38 050	<u>45 132</u> 34 821	<u>29 585</u> 19 519	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>41 130</u> 38 443	<u>45 496</u> 35 180	<u>29 789</u> 19 720	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>41 537</u> 38 843	<u>45 869</u> 35 546	<u>29 998</u> 19 926	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>42 377</u> 39 669	<u>46 637</u> 36 303	<u>30 429</u> 20 350	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>42 810</u> 40 096	<u>47 034</u> 36 693	<u>30 651</u> 20 568	<u>47 034</u> 36 693

212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>41 130</u> 38 443	<u>45 496</u> 35 180	<u>29 789</u> 19 720	<u>45 496</u> 35 180
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>41 537</u> 38 843	<u>45 869</u> 35 546	<u>29 998</u> 19 926	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>41 953</u> 39 252	<u>46 249</u> 35 920	<u>30 211</u> 20 135	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>42 810</u> 40 096	<u>47 034</u> 36 693	<u>30 651</u> 20 568	<u>47 034</u> 36 693
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>43 253</u> 40 532	<u>47 439</u> 37 092	<u>30 878</u> 20 792	<u>47 439</u> 37 092
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>41 537</u> 38 843	<u>45 869</u> 35 546	<u>29 998</u> 19 926	<u>45 869</u> 35 546
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>41 953</u> 39 252	<u>46 249</u> 35 920	<u>30 211</u> 20 135	<u>46 249</u> 35 920
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>42 377</u> 39 669	<u>46 637</u> 36 303	<u>30 429</u> 20 350	<u>46 637</u> 36 303
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>43 253</u> 40 532	<u>47 439</u> 37 092	<u>30 878</u> 20 792	<u>47 439</u> 37 092
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>43 706</u> 40 977	<u>47 853</u> 37 499	<u>31 110</u> 21 021	<u>47 853</u> 37 499
212-101-2000	15, 7473-2010	3						

212-101-2001		3	1	2400	<u>42 278</u> 39 284	<u>45 593</u> 35 755	<u>30 133</u> 20 539	<u>45 593</u> 35 755
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>42 388</u> 39 681	<u>46 447</u> 36 116	<u>30 832</u> 20 746	<u>46 447</u> 36 116
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>42 800</u> 40 086	<u>46 822</u> 36 484	<u>31 047</u> 20 958	<u>46 822</u> 36 484
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>43 220</u> 40 499	<u>47 204</u> 36 860	<u>31 266</u> 21 174	<u>47 204</u> 36 860
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>44 086</u> 41 352	<u>47 992</u> 37 636	<u>31 719</u> 21 620	<u>47 992</u> 37 636
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>44 533</u> 41 791	<u>48 399</u> 38 037	<u>31 953</u> 21 850	<u>48 399</u> 38 037
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>42 800</u> 40 086	<u>46 822</u> 36 484	<u>31 047</u> 20 958	<u>46 822</u> 36 484
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>43 220</u> 40 499	<u>47 204</u> 36 860	<u>31 266</u> 21 174	<u>47 204</u> 36 860
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>43 648</u> 40 921	<u>47 594</u> 37 244	<u>31 490</u> 21 395	<u>47 594</u> 37 244
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>44 533</u> 41 791	<u>48 399</u> 38 037	<u>31 953</u> 21 850	<u>48 399</u> 38 037
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>44 989</u> 42 241	<u>48 815</u> 38 446	<u>32 192</u> 22 085	<u>48 815</u> 38 446

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>43 220</u> 40 499	<u>47 204</u> 36 860	<u>31 266</u> 21 174	<u>47 204</u> 36 860
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>43 648</u> 40 921	<u>47 594</u> 37 244	<u>31 490</u> 21 395	<u>47 594</u> 37 244
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>44 086</u> 41 352	<u>47 992</u> 37 636	<u>31 719</u> 21 620	<u>47 992</u> 37 636
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>44 989</u> 42 241	<u>48 815</u> 38 446	<u>32 192</u> 22 085	<u>48 815</u> 38 446
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>45 456</u> 42 700	<u>49 239</u> 38 864	<u>32 435</u> 22 325	<u>49 239</u> 38 864
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>43 648</u> 40 921	<u>47 594</u> 37 244	<u>31 490</u> 21 395	<u>47 594</u> 37 244
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>44 086</u> 41 352	<u>47 992</u> 37 636	<u>31 719</u> 21 620	<u>47 992</u> 37 636
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>44 533</u> 41 791	<u>48 399</u> 38 037	<u>31 953</u> 21 850	<u>48 399</u> 38 037
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>45 456</u> 42 700	<u>49 239</u> 38 864	<u>32 435</u> 22 325	<u>49 239</u> 38 864
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>45 933</u> 43 169	<u>49 673</u> 39 291	<u>32 685</u> 22 570	<u>49 673</u> 39 291
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>45 456</u> 42 700	<u>49 239</u> 38 864	<u>32 435</u> 22 325	<u>49 239</u> 38 864

212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>45 933</u> 43 169	<u>49 673</u> 39 291	<u>32 685</u> 22 570	<u>49 673</u> 39 291
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>46 420</u> 43 649	<u>50 117</u> 39 727	<u>32 940</u> 22 821	<u>50 117</u> 39 727
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>46 918</u> 44 139	<u>50 570</u> 40 174	<u>33 200</u> 23 077	<u>50 570</u> 40 174
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>47 949</u> 45 154	<u>51 508</u> 41 097	<u>33 739</u> 23 608	<u>51 508</u> 41 097
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>44 347</u> 41 321	<u>47 286</u> 37 421	<u>31 619</u> 22 001	<u>47 286</u> 37 421
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>44 478</u> 41 738	<u>48 158</u> 37 799	<u>32 333</u> 22 223	<u>48 158</u> 37 799
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>44 911</u> 42 164	<u>48 550</u> 38 185	<u>32 563</u> 22 450	<u>48 550</u> 38 185
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>45 804</u> 43 042	<u>49 358</u> 38 980	<u>33 038</u> 22 918	<u>49 358</u> 38 980
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>46 264</u> 43 495	<u>49 775</u> 39 391	<u>33 283</u> 23 159	<u>49 775</u> 39 391
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>44 478</u> 41 738	<u>48 158</u> 37 799	<u>32 333</u> 22 223	<u>48 158</u> 37 799

212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>44 911</u> 42 164	<u>48 550</u> 38 185	<u>32 563</u> 22 450	<u>48 550</u> 38 185
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>45 353</u> 42 598	<u>48 949</u> 38 579	<u>32 798</u> 22 682	<u>48 949</u> 38 579
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>46 264</u> 43 495	<u>49 775</u> 39 391	<u>33 283</u> 23 159	<u>49 775</u> 39 391
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>46 734</u> 43 958	<u>50 200</u> 39 810	<u>33 534</u> 23 406	<u>50 200</u> 39 810
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>44 911</u> 42 164	<u>48 550</u> 38 185	<u>32 563</u> 22 450	<u>48 550</u> 38 185
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>45 353</u> 42 598	<u>48 949</u> 38 579	<u>32 798</u> 22 682	<u>48 949</u> 38 579
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>45 804</u> 43 042	<u>49 358</u> 38 980	<u>33 038</u> 22 918	<u>49 358</u> 38 980
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>46 734</u> 43 958	<u>50 200</u> 39 810	<u>33 534</u> 23 406	<u>50 200</u> 39 810
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>47 214</u> 44 431	<u>50 635</u> 40 238	<u>33 789</u> 23 657	<u>50 635</u> 40 238
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>46 734</u> 43 958	<u>50 200</u> 39 810	<u>33 534</u> 23 406	<u>50 200</u> 39 810
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>47 214</u> 44 431	<u>50 635</u> 40 238	<u>33 789</u> 23 657	<u>50 635</u> 40 238

212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>47 705</u> 44 914	<u>51 080</u> 40 675	<u>34 051</u> 23 914	<u>51 080</u> 40 675
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>48 206</u> 45 407	<u>51 534</u> 41 122	<u>34 318</u> 24 177	<u>51 534</u> 41 122
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>49 243</u> 46 428	<u>52 473</u> 42 046	<u>34 870</u> 24 720	<u>52 473</u> 42 046
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>48 373</u> 45 283	<u>49 207</u> 39 312	<u>32 813</u> 23 176	<u>49 207</u> 39 312
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>48 545</u> 45 740	<u>50 098</u> 39 709	<u>33 538</u> 23 410	<u>50 098</u> 39 709
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>49 019</u> 46 207	<u>50 510</u> 40 114	<u>33 781</u> 23 649	<u>50 510</u> 40 114
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>49 997</u> 47 170	<u>51 359</u> 40 950	<u>34 281</u> 24 142	<u>51 359</u> 40 950
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>50 502</u> 47 666	<u>51 797</u> 41 381	<u>34 540</u> 24 396	<u>51 797</u> 41 381
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>48 545</u> 45 740	<u>50 098</u> 39 709	<u>33 538</u> 23 410	<u>50 098</u> 39 709
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>49 019</u> 46 207	<u>50 510</u> 40 114	<u>33 781</u> 23 649	<u>50 510</u> 40 114

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>49 503</u> 46 684	<u>50 930</u> 40 528	<u>34 029</u> 23 893	<u>50 930</u> 40 528
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>50 502</u> 47 666	<u>51 797</u> 41 381	<u>34 540</u> 24 396	<u>51 797</u> 41 381
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>51 017</u> 48 173	<u>52 244</u> 41 821	<u>34 803</u> 24 655	<u>52 244</u> 41 821
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>49 019</u> 46 207	<u>50 510</u> 40 114	<u>33 781</u> 23 649	<u>50 510</u> 40 114
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>49 503</u> 46 684	<u>50 930</u> 40 528	<u>34 029</u> 23 893	<u>50 930</u> 40 528
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>49 997</u> 47 170	<u>51 359</u> 40 950	<u>34 281</u> 24 142	<u>51 359</u> 40 950
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>51 017</u> 48 173	<u>52 244</u> 41 821	<u>34 803</u> 24 655	<u>52 244</u> 41 821
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>51 543</u> 48 691	<u>52 701</u> 42 271	<u>35 073</u> 24 920	<u>52 701</u> 42 271
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>51 017</u> 48 173	<u>52 244</u> 41 821	<u>34 803</u> 24 655	<u>52 244</u> 41 821
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>51 543</u> 48 691	<u>52 701</u> 42 271	<u>35 073</u> 24 920	<u>52 701</u> 42 271
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>52 081</u> 49 221	<u>53 168</u> 42 730	<u>35 348</u> 25 191	<u>53 168</u> 42 730

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>52 630</u> 49 762	<u>53 645</u> 43 200	<u>35 629</u> 25 468	<u>53 645</u> 43 200
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>53 767</u> 50 880	<u>54 631</u> 44 171	<u>36 211</u> 26 040	<u>54 631</u> 44 171
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>48 373</u> 45 283	<u>50 660</u> 40 742	<u>35 071</u> 25 399	<u>50 660</u> 40 742
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>48 545</u> 45 740	<u>51 565</u> 41 153	<u>35 819</u> 25 655	<u>51 565</u> 41 153
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>49 503</u> 46 684	<u>52 427</u> 42 002	<u>36 357</u> 26 184	<u>52 427</u> 42 002
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>49 997</u> 47 170	<u>52 872</u> 42 439	<u>36 634</u> 26 457	<u>52 872</u> 42 439
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>48 545</u> 45 740	<u>51 565</u> 41 153	<u>35 819</u> 25 655	<u>51 565</u> 41 153
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>49 019</u> 46 207	<u>51 992</u> 41 573	<u>36 085</u> 25 917	<u>51 992</u> 41 573
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>49 997</u> 47 170	<u>52 872</u> 42 439	<u>36 634</u> 26 457	<u>52 872</u> 42 439
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>50 502</u> 47 666	<u>53 326</u> 42 886	<u>36 917</u> 26 735	<u>53 326</u> 42 886

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>50 502</u> 47 666	<u>53 326</u> 42 886	<u>36 917</u> 26 735	<u>53 326</u> 42 886
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>51 017</u> 48 173	<u>53 789</u> 43 342	<u>37 206</u> 27 020	<u>53 789</u> 43 342
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>52 081</u> 49 221	<u>54 747</u> 44 284	<u>37 802</u> 27 607	<u>54 747</u> 44 284
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>52 630</u> 49 762	<u>55 241</u> 44 771	<u>38 111</u> 27 910	<u>55 241</u> 44 771
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>48 373</u> 45 283	<u>50 660</u> 40 742	<u>35 071</u> 25 399	<u>50 660</u> 40 742
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>50 360</u> 47 239	<u>52 325</u> 42 381	<u>37 125</u> 27 420	<u>52 325</u> 42 381
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>50 553</u> 47 716	<u>53 248</u> 42 809	<u>37 894</u> 27 697	<u>53 248</u> 42 809
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>51 552</u> 48 700	<u>54 144</u> 43 692	<u>38 474</u> 28 269	<u>54 144</u> 43 692
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>52 068</u> 49 208	<u>54 607</u> 44 147	<u>38 774</u> 28 563	<u>54 607</u> 44 147

212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>50 553</u> 47 716	<u>53 248</u> 42 809	<u>37 894</u> 27 697	<u>53 248</u> 42 809
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>51 047</u> 48 203	<u>53 691</u> 43 246	<u>38 181</u> 27 980	<u>53 691</u> 43 246
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>52 068</u> 49 208	<u>54 607</u> 44 147	<u>38 774</u> 28 563	<u>54 607</u> 44 147
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>52 594</u> 49 726	<u>55 079</u> 44 612	<u>39 079</u> 28 864	<u>55 079</u> 44 612
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>52 594</u> 49 726	<u>55 079</u> 44 612	<u>39 079</u> 28 864	<u>55 079</u> 44 612
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>53 131</u> 50 255	<u>55 561</u> 45 086	<u>39 391</u> 29 171	<u>55 561</u> 45 086
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>54 241</u> 51 347	<u>56 557</u> 46 066	<u>40 035</u> 29 805	<u>56 557</u> 46 066
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>54 815</u> 51 911	<u>57 071</u> 46 573	<u>40 368</u> 30 132	<u>57 071</u> 46 573
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>60 382</u> 57 103	<u>53 918</u> 43 949	<u>40 361</u> 30 606	<u>53 918</u> 43 949
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>60 675</u> 57 680	<u>54 857</u> 44 393	<u>41 163</u> 30 915	<u>54 857</u> 44 393

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>61 883</u> 58 869	<u>55 787</u> 45 308	<u>41 811</u> 31 552	<u>55 787</u> 45 308
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>62 507</u> 59 482	<u>56 266</u> 45 780	<u>42 145</u> 31 881	<u>56 266</u> 45 780
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>60 675</u> 57 680	<u>54 857</u> 44 393	<u>41 163</u> 30 915	<u>54 857</u> 44 393
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>61 273</u> 58 268	<u>55 317</u> 44 846	<u>41 484</u> 31 230	<u>55 317</u> 44 846
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>62 507</u> 59 482	<u>56 266</u> 45 780	<u>42 145</u> 31 881	<u>56 266</u> 45 780
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>63 143</u> 60 108	<u>56 756</u> 46 262	<u>42 486</u> 32 217	<u>56 756</u> 46 262
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>63 143</u> 60 108	<u>56 756</u> 46 262	<u>42 486</u> 32 217	<u>56 756</u> 46 262
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>63 792</u> 60 748	<u>57 256</u> 46 754	<u>42 834</u> 32 559	<u>57 256</u> 46 754
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>65 134</u> 62 068	<u>58 289</u> 47 771	<u>43 553</u> 33 267	<u>58 289</u> 47 771
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>65 827</u> 62 750	<u>58 822</u> 48 296	<u>43 925</u> 33 633	<u>58 822</u> 48 296
212-101-2700	40, 7473-2010	3						

212-101-2701		3	1	2400	<u>63 989</u> 60 654	<u>55 883</u> 45 883	<u>41 916</u> 32 136	<u>55 883</u> 45 883
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>64 319</u> 61 266	<u>56 841</u> 46 346	<u>42 734</u> 32 461	<u>56 841</u> 46 346
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>65 603</u> 62 530	<u>57 812</u> 47 302	<u>43 414</u> 33 130	<u>57 812</u> 47 302
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>66 265</u> 63 181	<u>58 313</u> 47 795	<u>43 764</u> 33 475	<u>58 313</u> 47 795
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>64 319</u> 61 266	<u>56 841</u> 46 346	<u>42 734</u> 32 461	<u>56 841</u> 46 346
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>64 954</u> 61 892	<u>57 322</u> 46 819	<u>43 070</u> 32 792	<u>57 322</u> 46 819
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>66 265</u> 63 181	<u>58 313</u> 47 795	<u>43 764</u> 33 475	<u>58 313</u> 47 795
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>66 940</u> 63 846	<u>58 824</u> 48 298	<u>44 122</u> 33 828	<u>58 824</u> 48 298
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>66 940</u> 63 846	<u>58 824</u> 48 298	<u>44 122</u> 33 828	<u>58 824</u> 48 298
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>67 630</u> 64 525	<u>59 346</u> 48 812	<u>44 488</u> 34 187	<u>59 346</u> 48 812
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>69 055</u> 65 928	<u>60 424</u> 49 873	<u>45 243</u> 34 931	<u>60 424</u> 49 873

212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>69 792</u> 66 652	<u>60 981</u> 50 421	<u>45 633</u> 35 314	<u>60 981</u> 50 421
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>67 814</u> 64 418	<u>62 875</u> 52 765	<u>43 549</u> 33 743	<u>62 875</u> 52 765
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>68 182</u> 65 068	<u>63 905</u> 53 298	<u>44 383</u> 34 084	<u>63 905</u> 53 298
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>69 545</u> 66 410	<u>65 021</u> 54 397	<u>45 097</u> 34 787	<u>65 021</u> 54 397
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>70 248</u> 67 102	<u>65 597</u> 54 964	<u>45 465</u> 35 149	<u>65 597</u> 54 964
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>68 182</u> 65 068	<u>63 905</u> 53 298	<u>44 383</u> 34 084	<u>63 905</u> 53 298
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>68 857</u> 65 732	<u>64 457</u> 53 842	<u>44 736</u> 34 432	<u>64 457</u> 53 842
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>70 248</u> 67 102	<u>65 597</u> 54 964	<u>45 465</u> 35 149	<u>65 597</u> 54 964
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>70 966</u> 67 808	<u>66 185</u> 55 542	<u>45 841</u> 35 519	<u>66 185</u> 55 542
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>70 966</u> 67 808	<u>66 185</u> 55 542	<u>45 841</u> 35 519	<u>66 185</u> 55 542

212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>71 699</u> 68 529	<u>66 785</u> 56 133	<u>46 225</u> 35 897	<u>66 785</u> 56 133
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>73 212</u> 70 019	<u>68 025</u> 57 354	<u>47 018</u> 36 677	<u>68 025</u> 57 354
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>73 994</u> 70 789	<u>68 665</u> 57 984	<u>47 427</u> 37 080	<u>68 665</u> 57 984

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>36 306</u> 33 406	<u>41 668</u> 31 892	<u>27 154</u> 17 607	<u>41 668</u> 31 892
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>37 748</u> 34 826	<u>42 057</u> 32 275	<u>27 512</u> 17 959	<u>42 057</u> 32 275
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>39 248</u> 36 302	<u>42 450</u> 32 662	<u>27 877</u> 18 318	<u>42 450</u> 32 662

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>41 013</u> 38 039	<u>43 936</u> 34 124	<u>28 929</u> 19 354	<u>43 936</u> 34 124
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>41 013</u> 38 039	<u>43 936</u> 34 124	<u>28 929</u> 19 354	<u>43 936</u> 34 124
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>43 235</u> 40 226	<u>45 593</u> 35 755	<u>30 694</u> 21 091	<u>45 593</u> 35 755
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>45 771</u> 42 722	<u>47 286</u> 37 421	<u>32 080</u> 22 455	<u>47 286</u> 37 421
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>47 422</u> 44 347	<u>49 207</u> 39 312	<u>33 570</u> 23 921	<u>49 207</u> 39 312
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>49 309</u> 46 204	<u>50 660</u> 40 742	<u>34 933</u> 25 263	<u>50 660</u> 40 742
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>51 271</u> 48 136	<u>50 660</u> 40 742	<u>35 649</u> 25 968	<u>50 660</u> 40 742
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>53 312</u> 50 144	<u>52 325</u> 42 381	<u>38 034</u> 28 315	<u>52 325</u> 42 381
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>37 748</u> 34 826	<u>42 316</u> 32 530	<u>27 856</u> 18 297	<u>42 316</u> 32 530
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>39 248</u> 36 302	<u>42 713</u> 32 920	<u>28 479</u> 18 911	<u>42 713</u> 32 920

212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>40 808</u> 37 837	<u>43 114</u> 33 315	<u>29 128</u> 19 549	<u>43 114</u> 33 315
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>42 644</u> 39 644	<u>44 630</u> 34 807	<u>30 508</u> 20 908	<u>44 630</u> 34 807
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>42 644</u> 39 644	<u>44 630</u> 34 807	<u>30 508</u> 20 908	<u>44 630</u> 34 807
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>44 954</u> 41 918	<u>46 319</u> 36 470	<u>32 157</u> 22 530	<u>46 319</u> 36 470
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>47 592</u> 44 514	<u>48 046</u> 38 170	<u>33 650</u> 24 000	<u>48 046</u> 38 170
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>49 309</u> 46 204	<u>50 006</u> 40 098	<u>34 932</u> 25 261	<u>50 006</u> 40 098
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>51 271</u> 48 136	<u>51 487</u> 41 557	<u>36 580</u> 26 884	<u>51 487</u> 41 557
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>53 312</u> 50 144	<u>51 487</u> 41 557	<u>37 311</u> 27 603	<u>51 487</u> 41 557
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>55 434</u> 52 233	<u>53 186</u> 43 229	<u>39 393</u> 29 653	<u>53 186</u> 43 229

212-103.

					,	.	.	
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

					,	.	.	.
212-201-0100	7473-2010	3						
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200		$\frac{37\,571}{35\,890}$		
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800		$\frac{39\,180}{36\,861}$		

				,	.	.
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

212-202.

				,	.	.
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155

				,	.	,	.
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>		
					30 612		
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>		
					32 143		

212-3.
212-301.

				,	.	,	.
212-301-0100		3	1	2100			
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u>		
					48 184		

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 171</u> 25 593	<u>34 497</u> 25 593	<u>26 382</u> 17 607	<u>34 497</u> 25 593
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 939</u> 27 334	<u>36 265</u> 27 334	<u>26 740</u> 17 959	<u>36 265</u> 27 334
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>32 716</u> 30 067	<u>39 042</u> 30 067	<u>27 105</u> 18 318	<u>39 042</u> 30 067
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>34 702</u> 32 021	<u>41 028</u> 32 021	<u>28 157</u> 19 354	<u>41 028</u> 32 021
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 329</u> 33 623	<u>42 654</u> 33 623	<u>28 157</u> 19 354	<u>42 654</u> 33 623
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>39 745</u> 36 985	<u>46 070</u> 36 985	<u>29 922</u> 21 091	<u>46 070</u> 36 985
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>44 028</u> 41 201	<u>50 354</u> 41 201	<u>31 308</u> 22 455	<u>50 354</u> 41 201
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>46 121</u> 43 261	<u>52 447</u> 43 261	<u>32 798</u> 23 921	<u>52 447</u> 43 261
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>48 319</u> 45 424	<u>54 645</u> 45 424	<u>34 161</u> 25 263	<u>54 645</u> 45 424

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>52 935</u> 49 967	<u>59 260</u> 49 967	<u>34 877</u> 25 968	<u>59 260</u> 49 967
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0300	28013-98 -	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 656</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402.

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 884</u> 30 879	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 718</u> 29 731	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954

212-402-0103	1:3	3	1	2400	$\frac{30\,543}{27\,590}$	$\frac{25\,195}{22\,229}$	$\frac{26\,640}{22\,229}$	$\frac{26\,640}{22\,229}$
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{29\,737}{26\,796}$	$\frac{24\,544}{21\,590}$	$\frac{25\,988}{21\,590}$	$\frac{25\,988}{21\,590}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{29\,737}{26\,796}$	$\frac{24\,544}{21\,590}$	$\frac{25\,988}{21\,590}$	$\frac{25\,988}{21\,590}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{30\,543}{27\,590}$	$\frac{25\,195}{22\,229}$	$\frac{26\,640}{22\,229}$	$\frac{26\,640}{22\,229}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{32\,957}{30\,481}$	$\frac{27\,047}{24\,559}$	$\frac{28\,190}{24\,559}$	$\frac{28\,190}{24\,559}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{47\,408}{44\,396}$	$\frac{38\,797}{35\,770}$	$\frac{40\,121}{35\,770}$	$\frac{40\,121}{35\,770}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{43\,470}{40\,828}$	$\frac{35\,550}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	(0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 204</u> 24 107	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 204</u> 24 107	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 204</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 204</u> 24 107	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107	<u>26 525</u> 24 107
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 114</u> 26 972	<u>27 651</u> 26 786	<u>29 246</u> 26 786	<u>29 435</u> 26 972
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 114</u> 26 972	<u>27 651</u> 26 786	<u>29 246</u> 26 786	<u>29 435</u> 26 972
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786	<u>29 246</u> 26 786	<u>28 339</u> 25 893

212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786	<u>29 246</u> 26 786	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>25 837</u> 25 000	<u>27 432</u> 25 000	<u>28 339</u> 25 893
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 306</u> 28 145	<u>30 192</u> 29 287	<u>31 788</u> 29 287	<u>30 627</u> 28 145
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 206</u> 27 062	<u>30 172</u> 29 267	<u>31 767</u> 29 267	<u>29 527</u> 27 062
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 206</u> 27 062	<u>27 651</u> 26 786	<u>29 246</u> 26 786	<u>29 527</u> 27 062
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 945</u> 24 836	<u>26 540</u> 25 693	<u>28 136</u> 25 693	<u>27 265</u> 24 836
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 655</u> 24 551	<u>26 241</u> 25 398	<u>27 836</u> 25 398	<u>26 976</u> 24 551
212-501-0500	1225-2019							

212-501-0501	I		1	1000	<u>26 178</u> 25 066	<u>26 782</u> 25 930	<u>28 377</u> 25 930	<u>27 499</u> 25 066
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 178</u> 25 066	<u>26 782</u> 25 930	<u>28 377</u> 25 930	<u>27 499</u> 25 066

212-502.

212-502-0100	1225-2019							
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 018</u> 25 893	<u>27 651</u> 26 786	<u>29 246</u> 26 786	<u>28 339</u> 25 893

212-503. -

					,	,		
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 140</u> 33 887	<u>34 778</u> 33 800	<u>36 373</u> 33 800	<u>36 461</u> 33 887
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 816</u> 32 584	<u>33 457</u> 32 500	<u>35 052</u> 32 500	<u>35 137</u> 32 584
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 543</u> 31 330	<u>32 187</u> 31 250	<u>33 782</u> 31 250	<u>33 864</u> 31 330

212-6. ,
212-601. -

					,	.	.		
212-601-0100	- 1168-2006	-							
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	530-2012	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>84 940</u> 78 200	<u>79 989</u> 74 299	<u>78 667</u> 73 017	<u>96 153</u> 80 072
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>98 789</u> 87 128	<u>89 197</u> 83 228	<u>87 875</u> 81 945	<u>105 361</u> 89 001
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 789</u> 87 128	<u>89 197</u> 83 228	<u>87 875</u> 81 945	<u>105 361</u> 89 001
213-101-0300	530-2012	1000 .						
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>103 557</u> 96 878	<u>100 155</u> 94 343	<u>99 296</u> 93 510	<u>113 122</u> 98 506
213-101-0304	175	1000 .	2	2700	<u>103 557</u> 96 878	<u>100 155</u> 94 343	<u>99 296</u> 93 510	<u>113 122</u> 98 506
213-101-0305	200	1000 .	2	2700	<u>103 557</u> 96 878	<u>100 155</u> 94 343	<u>99 296</u> 93 510	<u>113 122</u> 98 506
213-101-0400	530-2012	1000 .						

213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>124 880</u> 117 554	<u>121 195</u> 114 745	<u>120 243</u> 113 822	<u>134 697</u> 119 426
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>124 880</u> 117 554	<u>121 195</u> 114 745	<u>120 243</u> 113 822	<u>134 697</u> 119 426
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>124 880</u> 117 554	<u>121 195</u> 114 745	<u>120 243</u> 113 822	<u>134 697</u> 119 426
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .						

213-102.

					,	,		
213-102-0200	379-2015	1000 .						
213-102-0202	125	1000 .	1	3700	<u>67 184</u> 61 038	<u>62 463</u> 57 349	<u>61 212</u> 56 136	<u>77 769</u> 62 422
213-102-0203	150	1000 .	1	3700	<u>66 268</u> 61 038	<u>62 463</u> 57 349	<u>61 212</u> 56 136	<u>77 769</u> 62 422

213-104.

, , ,

					,	,	,
213-104-0100	1598-96						
213-104-0101	1598-96		1	1000		<u>170 161</u> 167 243	
213-104-0200	474-90						
213-104-0201			1	1000		<u>247 925</u> 244 085	

213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

					, . , .			
213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 552</u> 32 411	<u>32 020</u> 30 192	<u>31 736</u> 29 917	<u>37 506</u> 32 914
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>24 495</u> 22 895	<u>25 386</u> 18 984	<u>24 302</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>25 201</u> 23 437			
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 577</u> 23 979	<u>25 141</u> 18 984	<u>24 101</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984
213-301-0300	()	3						

213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>27 562</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696
213-301-0400	()	3						
213-301-0401	2,5, D700	3	3	620	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>27 233</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696

213-302.

213-302-0100	945-92	.						
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>642</u> 491	<u>642</u> 491	<u>619</u> 491	<u>642</u> 491

213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>342</u> 271	<u>357</u> 271	
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>734</u> 580	<u>734</u> 580	<u>711</u> 580	<u>734</u> 580	

213-304.

213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>446</u> 292	<u>446</u> 292	<u>422</u> 292	<u>446</u> 292
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>582</u> 424	<u>582</u> 424	<u>558</u> 424	<u>582</u> 424
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>294</u> 219	<u>294</u> 219	<u>282</u> 219	<u>294</u> 219

213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>359</u> 281	<u>359</u> 281	<u>347</u> 281	<u>359</u> 281
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>541</u> 296	<u>541</u> 296	<u>502</u> 296	<u>541</u> 296

213-306.

213-306-0100	958-93	2						
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554	<u>3 693</u> 3 554	<u>3 702</u> 3 554
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246	<u>3 388</u> 3 246	<u>3 400</u> 3 246
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 356</u> 6 138	<u>6 347</u> 6 138	<u>6 356</u> 6 138
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557	<u>3 707</u> 3 557	<u>3 719</u> 3 557

213-307.

213-307-0100	13015-2012	3						
213-307-0101		3	1	2400	<u>77 905</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916	<u>75 319</u> 60 916	<u>77 905</u> 60 916
213-307-0102		3	1	2400	<u>95 766</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321	<u>93 180</u> 78 321	<u>95 766</u> 78 321

213-309.

213-309-0200	19222-84	3						
213-309-0201	1,5	3	1	610		<u>39 046</u> 37 500		

22.
221.
221-1.
221-101.

					,	.	.	
221-101-0100	19804-2012							
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>9 233</u> 8 869	<u>9 019</u> 8 657	<u>8 958</u> 8 596	<u>9 799</u> 8 869

221-102.

221-102-0100	13579-2018	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>47 276</u> 43 987	<u>55 242</u> 51 859	<u>54 331</u> 50 958	<u>53 246</u> 43 987

221-103.

221-103-0200	28737-90	3						
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>130 543</u> 96 011	<u>117 696</u> 96 011	<u>110 593</u> 96 011	<u>138 819</u> 96 011
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>142 923</u> 108 250	<u>130 117</u> 108 250	<u>123 036</u> 108 250	<u>151 173</u> 108 250

--	--	--	--	--	--	--	--	--

221-104.

					‘	‘	‘		
221-104-0100	956-93								
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>92 603</u> 88 726	<u>100 887</u> 96 912	<u>99 939</u> 95 975	<u>98 685</u> 88 726
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>96 761</u> 92 835	<u>105 069</u> 101 044	<u>104 119</u> 100 105	<u>102 843</u> 92 835

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

					,	.	.	
222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>186 301</u> 181 343	<u>194 594</u> 189 537	<u>193 645</u> 188 600	<u>192 318</u> 181 343
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>113 405</u> 108 690	<u>120 645</u> 116 435	<u>119 743</u> 115 543	<u>126 463</u> 108 690
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 157</u> 111 410	<u>123 397</u> 119 154	<u>122 495</u> 118 262	<u>129 215</u> 111 410
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>100 122</u> 97 099	<u>104 066</u> 101 317	<u>103 574</u> 100 832	<u>107 234</u> 97 099

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 092</u> 99 046	<u>106 036</u> 103 265	<u>105 545</u> 102 779	<u>109 205</u> 99 046
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>113 261</u> 108 548	<u>120 501</u> 116 292	<u>119 599</u> 115 401	<u>126 319</u> 108 548
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>116 707</u> 111 952	<u>123 947</u> 119 697	<u>123 044</u> 118 805	<u>129 764</u> 111 952
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>104 362</u> 101 275	<u>108 335</u> 105 525	<u>107 840</u> 105 036	<u>111 528</u> 101 275

222-101-0306		3	1	1340	<u>101 459</u> 98 420	<u>105 402</u> 102 638	<u>104 911</u> 102 153	<u>108 571</u> 98 420
	31310-2015							
222-101-0400		3						
222-101-0401		3	1	2450	<u>106 444</u> 101 825	<u>113 654</u> 109 538	<u>112 756</u> 108 650	<u>119 448</u> 101 825
	12504-2015							
222-101-0404		3	1	1440	<u>97 620</u> 94 490	<u>101 858</u> 99 023	<u>101 330</u> 98 501	<u>105 263</u> 94 490
	31310-2015							
222-101-0405		3	1	1500	<u>103 434</u> 100 153	<u>107 849</u> 104 875	<u>107 299</u> 104 331	<u>111 396</u> 100 153
	31310-2015							

222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>167 562</u> 162 055	<u>175 126</u> 170 145	<u>174 183</u> 169 214	<u>181 204</u> 162 055

222-102.

222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>154 078</u> 149 476	<u>162 344</u> 157 644	<u>161 398</u> 156 709	<u>160 150</u> 149 476
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>139 807</u> 135 439	<u>148 099</u> 143 634	<u>147 151</u> 142 696	<u>145 735</u> 135 439
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>136 094</u> 131 705	<u>144 331</u> 139 844	<u>143 389</u> 138 913	<u>142 166</u> 131 705

222-102-0104	948-84	4 /	3	1	2497	<u>162 023</u> 127 204	<u>149 309</u> 127 204	<u>142 280</u> 127 204	<u>170 214</u> 127 204
222-102-0105	948-84	8 /	3	1	2504	<u>112 216</u> 108 106	<u>120 467</u> 116 259	<u>119 523</u> 115 327	<u>118 298</u> 108 106
222-102-0106	948-84	20 /	3	1	2501	<u>201 570</u> 165 925	<u>188 835</u> 165 925	<u>181 794</u> 165 925	<u>209 774</u> 165 925
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	<u>183 107</u> 178 155	<u>191 315</u> 186 266	<u>190 376</u> 185 338	<u>189 191</u> 178 155
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	<u>196 286</u> 191 203	<u>204 551</u> 199 370	<u>203 606</u> 198 435	<u>202 317</u> 191 203

222-104.

222-104-0300	13015-2012	3						
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>291 283</u> 253 853	<u>278 538</u> 253 853	<u>271 492</u> 253 853	<u>299 493</u> 253 853
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>247 152</u> 210 474	<u>234 361</u> 210 474	<u>227 289</u> 210 474	<u>255 392</u> 210 474
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>210 062</u> 174 351	<u>197 368</u> 174 351	<u>190 349</u> 174 351	<u>218 239</u> 174 351
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>198 776</u> 163 351	<u>186 108</u> 163 351	<u>179 103</u> 163 351	<u>206 938</u> 163 351

222-2.
222-202.

,

					,	.	.	
222-202-0100	13015-2012	3						
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>265 103</u> 259 151	<u>273 395</u> 267 345	<u>272 446</u> 266 408	<u>271 247</u> 259 151

222-203.

					,	.	.	
222-203-0100	13015-2012	.						
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>2 749</u> 2 061	<u>2 494</u> 2 061	<u>2 353</u> 2 061	<u>2 913</u> 2 061
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>2 638</u> 2 016	<u>2 409</u> 2 016	<u>2 282</u> 2 016	<u>2 786</u> 2 016

222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{3\,639}{2\,712}$	$\frac{3\,295}{2\,712}$	$\frac{3\,105}{2\,712}$	$\frac{3\,860}{2\,712}$
222-203-0104	6.2	.	1	90			$\frac{10\,653}{5\,729}$	
222-203-0105	6.4	.	1	134			$\frac{12\,169}{7\,216}$	
222-203-0300	9561-2016	2						
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{12\,169}{11\,752}$	$\frac{14\,248}{11\,752}$	$\frac{13\,563}{11\,752}$	$\frac{16\,750}{11\,752}$
222-203-0400	9561-2016	2						
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{12\,033}{11\,542}$	$\frac{13\,067}{12\,564}$	$\frac{12\,949}{12\,447}$	$\frac{12\,796}{11\,542}$

222-3.
222-301. , , , ,

					,	.	.	
222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 974</u> 4 814	<u>5 328</u> 5 164	<u>5 287</u> 5 124	<u>5 195</u> 4 814
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 282</u> 15 238	<u>19 021</u> 15 238	<u>17 771</u> 15 238	<u>22 738</u> 15 238
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 474</u> 10 951	<u>13 778</u> 10 951	<u>12 841</u> 10 951	<u>16 566</u> 10 951

222-302.

,

222-302-0100	961-93	.						
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>53 450</u> 41 314	<u>48 994</u> 41 314	<u>46 531</u> 41 314	<u>56 320</u> 41 314
222-302-0103	24.13-6	.	1	950			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5	.	1	975			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>65 532</u> 50 625	<u>60 059</u> 50 625	<u>57 032</u> 50 625	<u>69 059</u> 50 625
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>80 751</u> 62 377	<u>74 004</u> 62 377	<u>70 274</u> 62 377	<u>85 097</u> 62 377
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>171 114</u> 166 247	<u>178 734</u> 174 370	<u>177 787</u> 173 435	<u>177 407</u> 166 247

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 665</u> 8 418	<u>9 096</u> 8 844	<u>9 047</u> 8 795	<u>8 981</u> 8 418
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>16 803</u> 16 326	<u>17 632</u> 17 145	<u>17 537</u> 17 052	<u>17 410</u> 16 326
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>23 032</u> 22 337	<u>24 292</u> 23 582	<u>24 148</u> 23 440	<u>23 954</u> 22 337
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 405</u> 9 071	<u>10 068</u> 9 727	<u>9 992</u> 9 652	<u>9 891</u> 9 071
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 225</u> 16 577	<u>18 552</u> 17 888	<u>18 400</u> 17 738	<u>18 197</u> 16 577
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 409</u> 20 489	<u>23 399</u> 22 456	<u>23 172</u> 22 231	<u>22 866</u> 20 489
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 218</u> 24 187	<u>27 407</u> 26 350	<u>27 157</u> 26 102	<u>26 821</u> 24 187
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 276</u> 29 796	<u>34 593</u> 33 073	<u>34 214</u> 32 698	<u>33 705</u> 29 796

225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>47 179</u> 45 532	<u>50 430</u> 48 744	<u>50 058</u> 48 377	<u>49 560</u> 45 532
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>66 616</u> 64 183	<u>71 525</u> 69 034	<u>70 963</u> 68 479	<u>70 210</u> 64 183
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 916</u> 3 814	<u>4 082</u> 3 978	<u>4 063</u> 3 959	<u>4 038</u> 3 814
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 716</u> 22 936	<u>25 209</u> 24 411	<u>25 038</u> 24 242	<u>24 809</u> 22 936
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 780</u> 43 195	<u>47 931</u> 46 308	<u>47 571</u> 45 952	<u>47 087</u> 43 195
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>85 735</u> 83 076	<u>90 644</u> 87 927	<u>90 083</u> 87 372	<u>89 330</u> 83 076
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>18 711</u> 15 176	<u>17 438</u> 15 176	<u>16 731</u> 15 176	<u>19 531</u> 15 176
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>21 051</u> 20 524	<u>21 880</u> 21 344	<u>21 786</u> 21 250	<u>21 658</u> 20 524
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>42 727</u> 33 272	<u>39 265</u> 33 272	<u>37 342</u> 33 272	<u>44 958</u> 33 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 434</u> 39 200	<u>42 690</u> 41 429	<u>42 432</u> 41 174	<u>42 086</u> 39 200

225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>42 683</u> 35 130	<u>39 985</u> 35 130	<u>38 492</u> 35 130	<u>44 422</u> 35 130
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>46 939</u> 39 302	<u>44 240</u> 39 302	<u>42 748</u> 39 302	<u>48 677</u> 39 302
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>81 110</u> 62 032	<u>74 083</u> 62 032	<u>70 181</u> 62 032	<u>85 636</u> 62 032
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>81 302</u> 62 221	<u>74 276</u> 62 221	<u>70 379</u> 62 221	<u>85 829</u> 62 221
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>69 322</u> 67 168	<u>73 302</u> 71 101	<u>72 847</u> 70 651	<u>72 236</u> 67 168
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>98 819</u> 81 675	<u>92 709</u> 81 675	<u>89 316</u> 81 675	<u>102 755</u> 81 675
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>97 920</u> 79 780	<u>91 402</u> 79 780	<u>87 799</u> 79 780	<u>102 119</u> 79 780
225-101-0620	10	.	1	800	<u>55 528</u> 44 301	<u>51 454</u> 44 301	<u>49 202</u> 44 301	<u>58 152</u> 44 301
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>146 023</u> 114 521	<u>134 515</u> 114 521	<u>128 153</u> 114 521	<u>153 436</u> 114 521

225-102.

225-102-0100	20 13015-2012	.						
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>158 563</u> 98 429	<u>135 649</u> 98 429	<u>122 981</u> 98 429	<u>173 324</u> 98 429
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>237 165</u> 147 613	<u>203 050</u> 147 613	<u>184 188</u> 147 613	<u>259 143</u> 147 613
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>315 773</u> 196 800	<u>270 455</u> 196 800	<u>245 400</u> 196 800	<u>344 967</u> 196 800
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>189 684</u> 117 536	<u>162 188</u> 117 536	<u>146 986</u> 117 536	<u>207 398</u> 117 536
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>286 976</u> 178 706	<u>245 733</u> 178 706	<u>222 929</u> 178 706	<u>313 547</u> 178 706
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>382 701</u> 238 340	<u>327 709</u> 238 340	<u>297 305</u> 238 340	<u>418 129</u> 238 340
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>227 142</u> 141 587	<u>194 554</u> 141 587	<u>176 537</u> 141 587	<u>248 136</u> 141 587
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>343 096</u> 214 718	<u>294 215</u> 214 718	<u>267 189</u> 214 718	<u>374 587</u> 214 718

225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>461 980</u> 289 453	<u>396 295</u> 289 453	<u>359 979</u> 289 453	<u>504 296</u> 289 453
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>290 321</u> 180 718	<u>248 568</u> 180 718	<u>225 483</u> 180 718	<u>317 219</u> 180 718
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>441 924</u> 277 393	<u>379 295</u> 277 393	<u>344 668</u> 277 393	<u>482 272</u> 277 393
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>590 757</u> 371 352	<u>507 251</u> 371 352	<u>461 081</u> 371 352	<u>644 554</u> 371 352
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>361 105</u> 224 770	<u>309 169</u> 224 770	<u>280 454</u> 224 770	<u>394 565</u> 224 770
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>550 119</u> 346 718	<u>472 723</u> 346 718	<u>429 932</u> 346 718	<u>599 980</u> 346 718
225-102-0146	1	.	1	1000			<u>31 460</u> 25 923	
225-102-0147	2	.	1	1500			<u>45 464</u> 37 193	
225-102-0148	3	.	1	700			<u>23 288</u> 19 388	
225-102-0200	20 13015-2012	.						
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>203 107</u> 125 627	<u>173 574</u> 125 627	<u>157 246</u> 125 627	<u>222 133</u> 125 627

225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>273 770</u> 170 828	<u>234 563</u> 170 828	<u>212 886</u> 170 828	<u>299 029</u> 170 828
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>251 215</u> 156 318	<u>215 063</u> 156 318	<u>195 075</u> 156 318	<u>274 506</u> 156 318
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>336 008</u> 209 036	<u>287 636</u> 209 036	<u>260 892</u> 209 036	<u>367 171</u> 209 036
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>314 293</u> 195 349	<u>268 975</u> 195 349	<u>243 920</u> 195 349	<u>343 487</u> 195 349
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>419 122</u> 261 374	<u>359 038</u> 261 374	<u>325 819</u> 261 374	<u>457 830</u> 261 374
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>411 922</u> 256 850	<u>352 856</u> 256 850	<u>320 200</u> 256 850	<u>449 973</u> 256 850
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>550 663</u> 343 450	<u>471 740</u> 343 450	<u>428 104</u> 343 450	<u>601 508</u> 343 450
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>140 219</u> 86 781	<u>119 851</u> 86 781	<u>108 590</u> 86 781	<u>153 340</u> 86 781
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>162 995</u> 101 508	<u>139 572</u> 101 508	<u>126 622</u> 101 508	<u>178 084</u> 101 508
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>205 939</u> 127 137	<u>175 898</u> 127 137	<u>159 288</u> 127 137	<u>225 293</u> 127 137
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>269 804</u> 168 206	<u>231 106</u> 168 206	<u>209 710</u> 168 206	<u>294 734</u> 168 206

225-104.

225-104-0100	30 24547-2016	.						
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>27 596</u> 21 986	<u>25 559</u> 21 986	<u>24 433</u> 21 986	<u>28 908</u> 21 986
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>55 177</u> 47 759	<u>52 631</u> 47 759	<u>51 224</u> 47 759	<u>56 817</u> 47 759
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>76 326</u> 60 890	<u>70 725</u> 60 890	<u>67 628</u> 60 890	<u>79 934</u> 60 890
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>107 690</u> 85 303	<u>99 543</u> 85 303	<u>95 039</u> 85 303	<u>112 938</u> 85 303
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>142 747</u> 113 337	<u>132 054</u> 113 337	<u>126 142</u> 113 337	<u>149 636</u> 113 337
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>137 795</u> 108 482	<u>127 102</u> 108 482	<u>87 897</u> 78 650	<u>144 684</u> 108 482
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>275 590</u> 216 964	<u>254 205</u> 216 964	<u>160 940</u> 145 095	<u>289 368</u> 216 964
225-104-0200	30 24547-2016	.						

225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 959</u> 60 244	<u>70 849</u> 60 244	<u>67 471</u> 60 244	<u>80 896</u> 60 244
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>153 918</u> 120 488	<u>141 698</u> 120 488	<u>134 941</u> 120 488	<u>161 791</u> 120 488
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>107 157</u> 83 513	<u>98 501</u> 83 513	<u>93 715</u> 83 513	<u>112 733</u> 83 513
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>215 606</u> 167 026	<u>197 784</u> 167 026	<u>187 931</u> 167 026	<u>227 087</u> 167 026
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>150 945</u> 117 572	<u>138 724</u> 117 572	<u>131 968</u> 117 572	<u>158 817</u> 117 572
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>301 889</u> 235 144	<u>277 448</u> 235 144	<u>263 935</u> 235 144	<u>317 635</u> 235 144
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>255 402</u> 199 707	<u>235 035</u> 199 707	<u>223 774</u> 199 707	<u>268 524</u> 199 707
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>512 098</u> 399 413	<u>470 854</u> 399 413	<u>448 050</u> 399 413	<u>538 668</u> 399 413
225-104-0300	30 24547-2016	.						
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300			<u>88 127</u> 80 003	
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>169 465</u> 131 928	<u>155 717</u> 131 928	<u>148 116</u> 131 928	<u>178 322</u> 131 928

225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>249 229</u> 193 654	<u>228 862</u> 193 654	<u>217 601</u> 193 654	<u>262 350</u> 193 654
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>350 071</u> 273 511	<u>322 066</u> 273 511	<u>306 582</u> 273 511	<u>368 112</u> 273 511
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>540 044</u> 421 742	<u>496 763</u> 421 742	<u>472 834</u> 421 742	<u>567 926</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016	.						
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>165 649</u> 130 721	<u>152 919</u> 130 721	<u>145 881</u> 130 721	<u>173 850</u> 130 721
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>310 761</u> 242 575	<u>285 811</u> 242 575	<u>272 017</u> 242 575	<u>326 835</u> 242 575
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>138 279</u> 112 758	<u>129 114</u> 112 758	<u>124 046</u> 112 758	<u>144 184</u> 112 758
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>168 905</u> 140 249	<u>158 722</u> 140 249	<u>153 091</u> 140 249	<u>175 466</u> 140 249
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>149 569</u> 121 292	<u>139 385</u> 121 292	<u>133 755</u> 121 292	<u>156 129</u> 121 292

225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>169 403</u> 136 936	<u>157 692</u> 136 936	<u>151 217</u> 136 936	<u>176 948</u> 136 936
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>226 915</u> 181 916	<u>210 621</u> 181 916	<u>201 613</u> 181 916	<u>237 412</u> 181 916
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>309 562</u> 252 804	<u>289 195</u> 252 804	<u>277 934</u> 252 804	<u>322 683</u> 252 804
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>264 002</u> 214 474	<u>246 181</u> 214 474	<u>236 328</u> 214 474	<u>275 483</u> 214 474
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>335 541</u> 275 739	<u>314 155</u> 275 739	<u>302 331</u> 275 739	<u>349 318</u> 275 739
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>322 717</u> 260 633	<u>300 313</u> 260 633	<u>206 927</u> 189 688	<u>337 151</u> 260 633
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>446 333</u> 364 084	<u>416 801</u> 364 084	<u>400 473</u> 364 084	<u>465 359</u> 364 084
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>587 086</u> 474 198	<u>546 351</u> 474 198	<u>523 829</u> 474 198	<u>613 328</u> 474 198
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 025 857</u> 879 022	<u>974 938</u> 879 022	<u>946 786</u> 879 022	<u>1 058 660</u> 879 022
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>709 369</u> 580 144	<u>663 033</u> 580 144	<u>476 947</u> 442 851	<u>739 220</u> 580 144
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>944 398</u> 799 161	<u>893 480</u> 799 161	<u>645 768</u> 606 148	<u>977 202</u> 799 161

225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 106 938</u> 1 892 019	<u>2 037 180</u> 1 892 019	<u>1 998 611</u> 1 892 019	<u>2 151 878</u> 1 892 019
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>204 941</u> 164 174	<u>190 175</u> 164 174	<u>182 011</u> 164 174	<u>214 454</u> 164 174
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>279 580</u> 227 211	<u>260 740</u> 227 211	<u>250 324</u> 227 211	<u>291 717</u> 227 211
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>148 035</u> 118 521	<u>137 342</u> 118 521	<u>131 430</u> 118 521	<u>154 924</u> 118 521
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>229 791</u> 182 200	<u>212 479</u> 182 200	<u>202 907</u> 182 200	<u>240 944</u> 182 200
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>301 712</u> 240 039	<u>279 308</u> 240 039	<u>266 921</u> 240 039	<u>316 145</u> 240 039
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>374 516</u> 297 476	<u>346 510</u> 297 476	<u>331 027</u> 297 476	<u>392 557</u> 297 476
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>520 820</u> 415 568	<u>482 631</u> 415 568	<u>461 517</u> 415 568	<u>545 423</u> 415 568
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>763 795</u> 623 366	<u>713 385</u> 623 366	<u>685 515</u> 623 366	<u>796 270</u> 623 366

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012	.						
225-105-0101	4	.	1	1900			<u>48 034</u> 37 745	
225-105-0103	5	.	1	1400			<u>36 986</u> 29 373	
225-105-0107	8	.	1	2900			<u>45 152</u> 39 552	
225-105-0109	9	.	1	2200			<u>57 693</u> 45 738	
225-105-0200	30 13015-2012	.						
225-105-0201	24	.	1	1500			<u>44 387</u> 36 137	
225-105-0203	26	.	1	2200			<u>63 271</u> 51 206	
225-105-0300	20 13015-2012	.						

225-105-0301	1	.	1	2500	<u>111 725</u> 77 854	<u>98 995</u> 77 854	<u>91 896</u> 77 854	<u>119 926</u> 77 854
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>169 861</u> 118 377	<u>150 512</u> 118 377	<u>139 721</u> 118 377	<u>182 326</u> 118 377
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>218 788</u> 151 138	<u>193 329</u> 151 138	<u>179 131</u> 151 138	<u>235 190</u> 151 138

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.						
225-107-0101	18	.	1	300			<u>16 200</u> 14 406	
225-107-0102	19	.	1	500			<u>29 535</u> 26 496	

225-107-0103	20	.	1	600			<u>37 411</u> 33 725	
225-107-0104	42	.	1	2000			<u>85 650</u> 74 131	
225-107-0105	43	.	1	1500			<u>65 441</u> 56 778	
225-107-0106	44	.	1	1300			<u>55 320</u> 47 839	
225-107-0107	45	.	1	1100			<u>48 948</u> 42 576	
225-107-0108	46	.	1	1000			<u>42 072</u> 36 327	
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>50 100</u> 36 445	<u>45 008</u> 36 445	<u>42 193</u> 36 445	<u>53 380</u> 36 445
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>64 914</u> 47 167	<u>58 294</u> 47 167	<u>54 634</u> 47 167	<u>69 178</u> 47 167
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>76 205</u> 54 435	<u>68 058</u> 54 435	<u>63 554</u> 54 435	<u>81 453</u> 54 435
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>56 653</u> 41 603	<u>51 052</u> 41 603	<u>47 955</u> 41 603	<u>60 261</u> 41 603
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>74 898</u> 54 422	<u>67 261</u> 54 422	<u>63 038</u> 54 422	<u>79 819</u> 54 422

225-107-0114	11	.	1	300	<u>16 829</u> 12 697	<u>15 301</u> 12 697	<u>14 456</u> 12 697	<u>17 813</u> 12 697
225-107-0115	12	.	1	500	<u>31 009</u> 24 065	<u>28 463</u> 24 065	<u>27 055</u> 24 065	<u>32 649</u> 24 065
225-107-0116	13	.	1	600	<u>38 323</u> 29 968	<u>35 268</u> 29 968	<u>33 579</u> 29 968	<u>40 291</u> 29 968
225-107-0200	13015-2012	.						
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>19 385</u> 13 619	<u>17 221</u> 13 619	<u>16 024</u> 13 619	<u>20 779</u> 13 619
225-107-0300	13015-2012	.						
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 845</u> 18 532	<u>21 292</u> 18 532	<u>20 426</u> 18 532	<u>23 846</u> 18 532
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>27 885</u> 22 510	<u>25 945</u> 22 510	<u>24 863</u> 22 510	<u>29 135</u> 22 510
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 695</u> 28 185	<u>32 353</u> 28 185	<u>31 046</u> 28 185	<u>36 204</u> 28 185
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>38 466</u> 31 629	<u>36 022</u> 31 629	<u>34 659</u> 31 629	<u>40 040</u> 31 629
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>52 669</u> 41 626	<u>48 647</u> 41 626	<u>46 403</u> 41 626	<u>55 261</u> 41 626

225-107-0306	-100	.	1	960	<u>68 656</u> 55 145	<u>63 768</u> 55 145	<u>61 042</u> 55 145	<u>71 806</u> 55 145
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>81 180</u> 65 143	<u>75 376</u> 65 143	<u>72 139</u> 65 143	<u>84 920</u> 65 143
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>88 727</u> 70 513	<u>82 107</u> 70 513	<u>78 416</u> 70 513	<u>92 991</u> 70 513
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>110 889</u> 89 707	<u>103 251</u> 89 707	<u>98 992</u> 89 707	<u>115 809</u> 89 707
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>134 756</u> 109 304	<u>125 590</u> 109 304	<u>120 479</u> 109 304	<u>140 660</u> 109 304
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>159 311</u> 129 576	<u>148 618</u> 129 576	<u>142 654</u> 129 576	<u>166 199</u> 129 576

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012	.						
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>105 436</u> 75 490	<u>94 234</u> 75 490	<u>88 040</u> 75 490	<u>112 652</u> 75 490
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>133 036</u> 93 679	<u>118 270</u> 93 679	<u>110 106</u> 93 679	<u>142 549</u> 93 679
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>234 693</u> 164 197	<u>208 215</u> 164 197	<u>193 576</u> 164 197	<u>251 751</u> 164 197
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>120 489</u> 86 447	<u>107 760</u> 86 447	<u>100 722</u> 86 447	<u>128 690</u> 86 447
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>148 277</u> 106 087	<u>132 492</u> 106 087	<u>123 765</u> 106 087	<u>158 446</u> 106 087
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>192 592</u> 135 594	<u>171 207</u> 135 594	<u>159 383</u> 135 594	<u>206 370</u> 135 594
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>248 320</u> 175 022	<u>220 824</u> 175 022	<u>205 622</u> 175 022	<u>266 034</u> 175 022
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800			<u>160 272</u> 138 434	
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500			<u>261 406</u> 224 300	

225-109-0110	59 (3)	.	1	2800			<u>115 619</u> 99 576	
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400			<u>166 184</u> 141 277	
225-109-0200	20 13015-2012	.						
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>71 239</u> 49 567	<u>63 092</u> 49 567	<u>58 588</u> 49 567	<u>76 488</u> 49 567
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>127 982</u> 86 189	<u>112 197</u> 86 189	<u>103 470</u> 86 189	<u>138 151</u> 86 189
225-109-0203	32	.	1	2300			<u>87 874</u> 74 835	
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>126 474</u> 92 314	<u>113 744</u> 92 314	<u>106 706</u> 92 314	<u>134 674</u> 92 314
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>146 952</u> 106 055	<u>131 677</u> 106 055	<u>123 231</u> 106 055	<u>156 793</u> 106 055
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>184 350</u> 130 047	<u>163 983</u> 130 047	<u>152 722</u> 130 047	<u>197 471</u> 130 047
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>231 263</u> 164 635	<u>206 313</u> 164 635	<u>192 518</u> 164 635	<u>247 336</u> 164 635

8.04-08-2024

114

225-2.
225-201.

					,	.	.	
225-201-0100	13015-2012	.						
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>311 189</u> 231 336	<u>281 555</u> 231 336	<u>265 170</u> 231 336	<u>330 281</u> 231 336

225-202.

					,	.	.	
225-202-0100	13015-2012	.						
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>95 604</u> 92 528	<u>101 409</u> 98 264	<u>100 744</u> 97 607	<u>99 854</u> 92 528
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 875</u> 42 744	<u>45 699</u> 44 546	<u>45 490</u> 44 340	<u>45 210</u> 42 744

225-202-0103	3	.	1	900	<u>59 918</u> 58 208	<u>62 903</u> 61 158	<u>62 561</u> 60 820	<u>62 103</u> 58 208
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>91 150</u> 88 371	<u>96 225</u> 93 385	<u>95 644</u> 92 812	<u>94 866</u> 88 371
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 548</u> 118 781	<u>140 788</u> 118 781	<u>133 702</u> 118 781	<u>161 769</u> 118 781
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>162 963</u> 158 283	<u>171 394</u> 166 613	<u>170 429</u> 165 660	<u>168 977</u> 158 283
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>138 366</u> 133 978	<u>146 712</u> 142 225	<u>145 757</u> 141 281	<u>144 377</u> 133 978
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>165 862</u> 131 322	<u>153 290</u> 131 322	<u>146 309</u> 131 322	<u>173 961</u> 131 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>118 954</u> 114 781	<u>127 223</u> 122 953	<u>126 277</u> 122 018	<u>124 996</u> 114 781
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>163 648</u> 128 721	<u>150 903</u> 128 721	<u>143 808</u> 128 721	<u>171 859</u> 128 721

225-202-1200	13015-2012	.						
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 229</u> 7 933	<u>8 781</u> 7 933	<u>8 533</u> 7 933	<u>9 518</u> 7 933
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 085</u> 6 021	<u>6 713</u> 6 021	<u>6 506</u> 6 021	<u>7 324</u> 6 021

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>98 183</u> 64 565	<u>85 449</u> 64 565	<u>78 408</u> 64 565	<u>106 387</u> 64 565
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>121 472</u> 87 397	<u>108 737</u> 87 397	<u>101 696</u> 87 397	<u>129 676</u> 87 397

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>66 542</u> 62 967	<u>74 689</u> 71 017	<u>73 757</u> 70 096	<u>72 638</u> 62 967
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 070</u> 84 250	<u>96 363</u> 92 444	<u>95 414</u> 91 506	<u>94 145</u> 84 250
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>98 711</u> 65 083	<u>85 976</u> 65 083	<u>78 935</u> 65 083	<u>106 915</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502	<u>113 338</u> 79 411	<u>100 599</u> 79 411	<u>93 555</u> 79 411	<u>121 546</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>163 985</u> 128 925	<u>151 189</u> 128 925	<u>144 114</u> 128 925	<u>172 228</u> 128 925
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>220 365</u> 184 352	<u>207 631</u> 184 352	<u>200 590</u> 184 352	<u>228 569</u> 184 352
225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>164 058</u> 129 098	<u>151 303</u> 129 098	<u>144 251</u> 129 098	<u>172 275</u> 129 098

225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>157 719</u> 122 883	<u>144 964</u> 122 883	<u>137 912</u> 122 883	<u>165 936</u> 122 883
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 190</u> 143 895	<u>166 420</u> 143 895	<u>150 420</u> 136 171	<u>187 417</u> 143 895
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>197 248</u> 161 624	<u>184 487</u> 161 624	<u>177 432</u> 161 624	<u>205 468</u> 161 624
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>211 048</u> 175 153	<u>198 288</u> 175 153	<u>191 233</u> 175 153	<u>219 268</u> 175 153
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>202 293</u> 166 545	<u>189 523</u> 166 545	<u>182 462</u> 166 545	<u>210 520</u> 166 545
225-203-0700	13015-2012	.						
225-203-0701	1	.	1	130	<u>11 763</u> 9 885	<u>11 102</u> 9 885	<u>10 736</u> 9 885	<u>12 190</u> 9 885
225-203-0702	2	.	1	220	<u>20 682</u> 17 488	<u>19 561</u> 17 488	<u>18 942</u> 17 488	<u>21 403</u> 17 488
225-203-0703	3	.	1	350	<u>32 440</u> 27 369	<u>30 658</u> 27 369	<u>29 673</u> 27 369	<u>33 589</u> 27 369
225-203-0704	4	.	1	480	<u>40 534</u> 33 657	<u>38 090</u> 33 657	<u>36 739</u> 33 657	<u>42 108</u> 33 657
225-203-0705	5	.	1	600	<u>59 264</u> 50 498	<u>56 209</u> 50 498	<u>54 505</u> 50 498	<u>61 232</u> 50 498
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>109 252</u> 91 270	<u>102 887</u> 91 270	<u>99 337</u> 91 270	<u>113 352</u> 91 270

225-203-0707	7	.	1	1770	<u>154 835</u> 129 369	<u>145 822</u> 129 369	<u>140 796</u> 129 369	<u>160 641</u> 129 369
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>216 536</u> 175 795	<u>201 872</u> 175 795	<u>193 694</u> 175 795	<u>225 984</u> 175 795
225-203-0900	13015-2012	.						
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>18 473</u> 15 070	<u>17 251</u> 15 070	<u>16 576</u> 15 070	<u>19 261</u> 15 070
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 336</u> 10 857	<u>12 445</u> 10 857	<u>11 953</u> 10 857	<u>13 910</u> 10 857
225-203-1000	13015-2012	.						
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 702</u> 1 415	<u>1 600</u> 1 415	<u>1 543</u> 1 415	<u>1 767</u> 1 415
225-203-1002	10	.	1	40	<u>3 044</u> 2 477	<u>2 840</u> 2 477	<u>2 727</u> 2 477	<u>3 175</u> 2 477
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>80 534</u> 66 283	<u>75 442</u> 66 283	<u>72 627</u> 66 283	<u>83 814</u> 66 283

225-204.

225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>60 233</u> 46 380	<u>55 141</u> 46 380	<u>52 326</u> 46 380	<u>63 513</u> 46 380
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>83 108</u> 66 589	<u>77 125</u> 66 589	<u>73 817</u> 66 589	<u>86 962</u> 66 589
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>93 385</u> 77 298	<u>87 656</u> 77 298	<u>84 489</u> 77 298	<u>97 075</u> 77 298
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>93 452</u> 77 364	<u>87 724</u> 77 364	<u>84 557</u> 77 364	<u>97 142</u> 77 364
225-204-0600	937-92	.						
225-204-0601	1	.	1	800	<u>93 030</u> 81 068	<u>88 956</u> 81 068	<u>86 704</u> 81 068	<u>95 654</u> 81 068
225-204-0602	2	.	1	675	<u>73 728</u> 63 729	<u>70 291</u> 63 729	<u>68 391</u> 63 729	<u>75 942</u> 63 729
225-204-0603	3	.	1	550	<u>62 144</u> 53 956	<u>59 344</u> 53 956	<u>57 796</u> 53 956	<u>63 949</u> 53 956
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 001</u> 46 923	<u>51 582</u> 46 923	<u>50 245</u> 46 923	<u>55 559</u> 46 923

225-204-0605	5	.	1	400	<u>41 492</u> 35 609	<u>39 455</u> 35 609	<u>38 329</u> 35 609	<u>42 804</u> 35 609
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>44 751</u> 38 805	<u>42 715</u> 38 805	<u>41 588</u> 38 805	<u>46 063</u> 38 805
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>24 150</u> 19 875	<u>22 622</u> 19 875	<u>21 778</u> 19 875	<u>25 134</u> 19 875
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0801	30	.	1	150	<u>16 185</u> 13 967	<u>15 421</u> 13 967	<u>14 999</u> 13 967	<u>16 677</u> 13 967
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>25 217</u> 22 695	<u>24 403</u> 22 695	<u>23 952</u> 22 695	<u>25 742</u> 22 695
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>32 778</u> 29 210	<u>29 594</u> 27 093	<u>28 890</u> 27 093	<u>31 687</u> 27 093
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>35 348</u> 31 487	<u>34 075</u> 31 487	<u>33 371</u> 31 487	<u>36 168</u> 31 487
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>45 917</u> 40 834	<u>44 236</u> 40 834	<u>43 307</u> 40 834	<u>46 999</u> 40 834
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>52 740</u> 47 524	<u>51 060</u> 47 524	<u>50 131</u> 47 524	<u>53 823</u> 47 524
225-204-0807	45	.	1	510	<u>85 906</u> 77 759	<u>83 309</u> 77 759	<u>81 874</u> 77 759	<u>87 579</u> 77 759

225-204-0808	-60	.	1	680	<u>109 612</u> 98 845	<u>106 149</u> 98 845	<u>104 235</u> 98 845	<u>111 842</u> 98 845
225-204-0900	13015-2012	.						
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>46 136</u> 38 895	<u>43 590</u> 38 895	<u>42 182</u> 38 895	<u>47 776</u> 38 895
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>59 948</u> 49 902	<u>56 383</u> 49 902	<u>54 413</u> 49 902	<u>62 244</u> 49 902
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>105 726</u> 83 061	<u>97 452</u> 83 061	<u>92 877</u> 83 061	<u>111 057</u> 83 061
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>136 368</u> 113 102	<u>128 093</u> 113 102	<u>123 519</u> 113 102	<u>141 698</u> 113 102
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>177 106</u> 138 152	<u>162 849</u> 138 152	<u>154 967</u> 138 152	<u>186 291</u> 138 152
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>260 919</u> 210 184	<u>242 589</u> 210 184	<u>232 454</u> 210 184	<u>272 729</u> 210 184
225-204-1000	13015-2012	.						
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 573</u> 7 011	<u>8 013</u> 7 011	<u>7 703</u> 7 011	<u>8 934</u> 7 011
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 305</u> 17 086	<u>19 778</u> 17 086	<u>18 933</u> 17 086	<u>22 289</u> 17 086

225-204-1200	13015-2012	.						
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>84 554</u> 62 621	<u>76 408</u> 62 621	<u>71 903</u> 62 621	<u>89 803</u> 62 621
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>143 222</u> 110 001	<u>131 002</u> 110 001	<u>124 245</u> 110 001	<u>151 095</u> 110 001
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>196 360</u> 149 425	<u>179 048</u> 149 425	<u>169 476</u> 149 425	<u>207 513</u> 149 425
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>70 984</u> 58 187	<u>66 401</u> 58 187	<u>63 867</u> 58 187	<u>73 936</u> 58 187
225-204-1300	13015-2012	.						
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>160 586</u> 129 686	<u>149 435</u> 129 686	<u>143 270</u> 129 686	<u>167 770</u> 129 686
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>271 842</u> 238 760	<u>260 691</u> 238 760	<u>254 526</u> 238 760	<u>279 026</u> 238 760
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>416 233</u> 366 507	<u>399 531</u> 366 507	<u>390 297</u> 366 507	<u>426 992</u> 366 507
225-204-1400	13015-2012	.						
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>9 166</u> 5 185	<u>7 638</u> 5 185	<u>6 794</u> 5 185	<u>10 150</u> 5 185

225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>99 115</u> 87 034	<u>95 042</u> 87 034	<u>92 790</u> 87 034	<u>101 740</u> 87 034
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>123 814</u> 106 180	<u>117 704</u> 106 180	<u>114 325</u> 106 180	<u>127 750</u> 106 180
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>170 027</u> 146 417	<u>161 880</u> 146 417	<u>157 375</u> 146 417	<u>175 275</u> 146 417
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>237 606</u> 203 802	<u>225 895</u> 203 802	<u>219 420</u> 203 802	<u>245 151</u> 203 802
225-204-1500	13015-2012	.						
225-204-1504	5	.	1	500	<u>76 021</u> 68 195	<u>73 475</u> 68 195	<u>72 068</u> 68 195	<u>77 661</u> 68 195
225-204-1505	6	.	1	760	<u>114 182</u> 102 312	<u>110 312</u> 102 312	<u>108 172</u> 102 312	<u>116 675</u> 102 312
225-204-1507	7	.	1	230	<u>26 758</u> 23 319	<u>25 587</u> 23 319	<u>24 940</u> 23 319	<u>27 513</u> 23 319
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>26 758</u> 23 319	<u>25 587</u> 23 319	<u>24 940</u> 23 319	<u>27 513</u> 23 319
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>227 984</u> 190 567	<u>214 746</u> 190 567	<u>207 426</u> 190 567	<u>236 513</u> 190 567
225-204-1512	1	.	1	500	<u>57 805</u> 50 336	<u>55 259</u> 50 336	<u>53 852</u> 50 336	<u>59 445</u> 50 336

8.04-08-2024

225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>82 674</u> 74 717	<u>80 128</u> 74 717	<u>78 721</u> 74 717	<u>84 314</u> 74 717
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>128 133</u> 115 990	<u>124 263</u> 115 990	<u>122 124</u> 115 990	<u>130 626</u> 115 990
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>21 972</u> 19 007	<u>20 954</u> 19 007	<u>20 391</u> 19 007	<u>22 628</u> 19 007

225-205.

225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	<u>853</u> 710	<u>802</u> 710	<u>774</u> 710	<u>886</u> 710
225-205-0102	2	.	1	13	<u>975</u> 791	<u>909</u> 791	<u>872</u> 791	<u>1 018</u> 791
225-205-0103	3	.	1	40	<u>2 795</u> 2 233	<u>2 591</u> 2 233	<u>2 478</u> 2 233	<u>2 926</u> 2 233

225-205-0104	4	.	1	90	<u>7 083</u> 5 804	<u>6 625</u> 5 804	<u>6 369</u> 5 804	<u>7 378</u> 5 804
225-205-0105	5	.	1	130	<u>10 731</u> 8 873	<u>10 069</u> 8 873	<u>9 700</u> 8 873	<u>11 157</u> 8 873
225-205-0106	6	.	1	180	<u>17 297</u> 14 677	<u>16 380</u> 14 677	<u>15 869</u> 14 677	<u>17 887</u> 14 677
225-205-0107	7	.	1	230	<u>27 063</u> 23 617	<u>25 892</u> 23 617	<u>25 238</u> 23 617	<u>27 817</u> 23 617
225-205-0108	8	.	1	650	<u>53 248</u> 43 967	<u>49 938</u> 43 967	<u>48 108</u> 43 967	<u>55 380</u> 43 967
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>70 319</u> 54 621	<u>64 565</u> 54 621	<u>61 384</u> 54 621	<u>74 026</u> 54 621

225-207.

225-207-0100	, 13015-2012	3						
225-207-0101	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>137 976</u> 103 058	<u>125 032</u> 103 058	<u>117 876</u> 103 058	<u>146 314</u> 103 058

226.
226-1.
226-102.

,

				,	.	.		
226-102-0400	13015-2012	.						
226-102-0402	1-6	.	1	4250			<u>129 754</u> 122 494	
226-102-0700	13015-2012	.						
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 460</u> 1 778	<u>2 205</u> 1 778	<u>2 065</u> 1 778	<u>2 624</u> 1 778
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 105</u> 7 246	<u>9 036</u> 7 246	<u>8 444</u> 7 246	<u>10 794</u> 7 246

226-103. ,

226-103-1400	13015-2012	.						
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>14 428</u> 9 329	<u>12 493</u> 9 329	<u>11 423</u> 9 329	<u>15 674</u> 9 329
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350			<u>13 108</u> 8 136	
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>10 673</u> 7 423	<u>9 451</u> 7 423	<u>8 776</u> 7 423	<u>11 461</u> 7 423
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	<u>9 874</u> 6 892	<u>8 753</u> 6 892	<u>8 134</u> 6 892	<u>10 595</u> 6 892
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>5 811</u> 4 556	<u>5 352</u> 4 556	<u>5 099</u> 4 556	<u>6 106</u> 4 556
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>3 940</u> 2 849	<u>3 532</u> 2 849	<u>3 307</u> 2 849	<u>4 202</u> 2 849
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 172</u> 2 350	<u>2 867</u> 2 350	<u>2 698</u> 2 350	<u>3 369</u> 2 350
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	<u>2 513</u> 1 830	<u>2 258</u> 1 830	<u>2 117</u> 1 830	<u>2 677</u> 1 830
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>9 550</u> 6 956	<u>8 583</u> 6 956	<u>8 048</u> 6 956	<u>10 174</u> 6 956
226-103-1800	13015-2012	.						

226-103-1801	-1	.	1	720	<u>29 758</u> 20 051	<u>26 092</u> 20 051	<u>24 065</u> 20 051	<u>32 120</u> 20 051
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>37 499</u> 24 598	<u>32 611</u> 24 598	<u>29 908</u> 24 598	<u>40 648</u> 24 598
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>51 361</u> 36 034	<u>45 607</u> 36 034	<u>42 426</u> 36 034	<u>55 067</u> 36 034

226-105.

226-105-0100	13015-2012	.						
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 060</u> 4 200	<u>4 754</u> 4 200	<u>4 585</u> 4 200	<u>5 256</u> 4 200
226-105-0102	7	.	1	320			<u>13 643</u> 8 660	

25.
251. , ,
251-3. ,
251-302. ,

				,	. , .
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000

255.

255-1.

255-101.

, ,

					, . , .			
255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 473</u> 2 321	<u>2 895</u> 2 321	<u>2 895</u> 2 321	<u>2 670</u> 2 321
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>5 637</u> 5 374			
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 664</u> 11 286			
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 694</u> 1 616	<u>1 690</u> 1 429	<u>1 690</u> 1 429	<u>1 592</u> 1 429
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	<u>2 202</u> 2 102			
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50	<u>2 817</u> 2 695			

255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>14 090</u> 13 661			

255-102.

255-102-0200	17608-2017	2						
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 468</u> 7 149			
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130	<u>9 949</u> 9 561			
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	<u>11 752</u> 11 317			

255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>12 545</u> 12 090			
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 849</u> 10 392			
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>11 417</u> 10 946			
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>13 293</u> 12 773			
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>14 499</u> 13 949			
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>9 455</u> 9 040			

255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 963</u> 9 536			
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>11 067</u> 10 612			
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>12 859</u> 12 357			
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>9 789</u> 9 308			
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 422</u> 9 924			
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>12 285</u> 11 739			

255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>13 018</u> 12 454			
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 191</u> 10 725			
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>11 769</u> 11 288			
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>13 702</u> 13 172			
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	<u>14 896</u> 14 335			
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 735</u> 9 263			

255-102-0226	(100 , 17608-2017)	2	1	225	<u>10 243</u> 9 759			
255-102-0227	(100 , 17608-2017)	2	1	225	<u>11 347</u> 10 835			
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 139</u> 12 580			
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	<u>9 124</u> 8 717			
255-102-0230	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>9 518</u> 9 101			
255-102-0231	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>11 831</u> 11 356			

255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	<u>12 106</u> 11 624			
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 964</u> 9 487			
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 472</u> 9 982			
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 576</u> 11 058			
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 368</u> 12 804			
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 422</u> 9 933			

255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 930</u> 10 429			
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>12 034</u> 11 504			
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 826</u> 13 250			
255-102-0400	17608-2017	2						
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 391</u> 7 089			
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>7 941</u> 7 625			
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 857</u> 8 518			

255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 140</u> 9 768			
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 816</u> 7 464			
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 366</u> 8 000			
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 282</u> 8 893			
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 565</u> 10 143			
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 420</u> 8 009			

255-102-0410	17608-2017 () 100	2	1	225	$\frac{8\,969}{8\,545}$			
255-102-0411	17608-2017 () 100	2	1	225	$\frac{10\,435}{9\,973}$			
255-102-0412	17608-2017 100	2	1	225	$\frac{11\,718}{11\,223}$			
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{7\,849}{7\,536}$			
255-102-0414	17608-2017 () 60	2	1	130	$\frac{8\,399}{8\,071}$			
255-102-0415	17608-2017 () 60	2	1	130	$\frac{9\,315}{8\,964}$			

255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 598</u> 10 214			
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 274</u> 7 911			
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 824</u> 8 446			
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 740</u> 9 339			
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 023</u> 10 589			
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 878</u> 8 455			

255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,428}{8\,991}$			
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,894}{10\,420}$			
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,176}{11\,670}$			
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,732}{8\,357}$			
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,282}{8\,893}$			
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,198}{9\,786}$			

255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 481</u> 11 036			
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 336</u> 8 902			
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 886</u> 9 438			
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 352</u> 10 866			
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 634</u> 12 116			
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 252</u> 9 795			

255-102-0434	100 () 17608-2017	2	1	225	<u>10 802</u> 10 330			
255-102-0435	100 () 17608-2017	2	1	225	<u>12 268</u> 11 759			
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 551</u> 13 009			
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 331</u> 2 670	<u>3 331</u> 2 670	<u>3 232</u> 2 670	<u>3 331</u> 2 670
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 862</u> 3 188	<u>3 862</u> 3 188	<u>3 764</u> 3 188	<u>3 862</u> 3 188
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 012</u> 3 750	<u>4 772</u> 3 750	<u>4 772</u> 3 750	<u>4 367</u> 3 750
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 379</u> 4 107	<u>5 138</u> 4 107	<u>5 138</u> 4 107	<u>4 733</u> 4 107

255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 708</u> 4 375	<u>5 721</u> 4 375	<u>5 721</u> 4 375	<u>5 181</u> 4 375
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 166</u> 4 821	<u>6 179</u> 4 821	<u>6 179</u> 4 821	<u>5 639</u> 4 821
255-102-0800	, c 17608-2017	2						
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 624</u> 18 036			
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>19 223</u> 18 580			
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 899</u> 18 304			
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>19 498</u> 18 848			
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>19 773</u> 19 116			
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>21 146</u> 20 411			
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>21 604</u> 20 857			

255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>22 141</u> 21 330			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 954</u> 18 357			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 553</u> 18 902			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 229</u> 18 625			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 828</u> 19 170			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 103</u> 19 438			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 476</u> 20 732			
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 934</u> 21 179			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 471</u> 21 652			
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>19 037</u> 18 438			
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>19 636</u> 18 982			

255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130	<u>19 312</u> 18 705		
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>19 911</u> 19 250		
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>20 185</u> 19 518		
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>21 559</u> 20 813		
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>22 017</u> 21 259		
255-102-0824	Ferro Lace 120	Granit	2	1	282	<u>22 553</u> 21 732		
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 651</u> 19 036		
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>20 250</u> 19 580		
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>19 925</u> 19 304		
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>20 524</u> 19 848		
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>20 799</u> 20 116		

255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 173</u> 21 411			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 631</u> 21 857			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>23 167</u> 22 330			
255-102-0900	, , c 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 793</u> 22 098			
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 392</u> 22 643			
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>23 068</u> 22 366			
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 667</u> 22 911			
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 942</u> 23 179			
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>25 315</u> 24 473			

255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>26 690</u> 25 813		
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282	<u>26 310</u> 25 393		
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 206</u> 22 500		
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 805</u> 23 045		
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 480</u> 22 768		
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 080</u> 23 313		
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 354</u> 23 580		
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 728</u> 24 875		
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>26 186</u> 25 321		
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>26 722</u> 25 795		
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 453</u> 22 741		

255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>24 052</u> 23 286		
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 728</u> 23 009		
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>24 327</u> 23 554		
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>24 602</u> 23 821		
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 975</u> 25 116		
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>26 433</u> 25 563		
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>26 970</u> 26 036		
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>23 856</u> 23 134		
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 455</u> 23 679		
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>24 131</u> 23 402		
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>24 730</u> 23 946		

255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>25 005</u> 24 214		
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>26 378</u> 25 509		
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>26 836</u> 25 955		
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>27 373</u> 26 429		

255-103.

255-103-0100		.				
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>9 617</u> 9 393	
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 112</u> 6 973	

				,	.
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 430</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 926</u> 7 777

255-104.

				,	.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.			
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45	<u>7 268</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>8 172</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45	<u>9 979</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34	<u>6 942</u> 6 830

					,	.	, .
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34		<u>7 846</u> 7 723	
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34		<u>9 653</u> 9 509	

255-105.

					,	.	,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020							
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5		<u>37 667</u> 37 202		
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5		<u>27 627</u> 27 282		

26.
261.
261-1.
261-101. , ,

					, . , .			
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,							
261-101-0378	, 22,5	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767

261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная