

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1-кітап

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		6
211-3.		31
211-4.		33
211-5.		36
211-6.		38
211-7.		39
212.	, , ,	43
212-1.		43
212-2.		168
212-3.		170
212-4.		171
212-5.		181
212-6.	,	193
213.		195
213-1.		196
213-3.	, ,	202
22.		212
221.		212
221-1.		212
222.	,	220
222-1.	, , ,	220
222-2.	,	235
222-3.	, ,	239
225.		245

8.04-08-2024

IV

225-1.	246
225-2.	254
25.	264
251. , ,	264
251-3. ,	264
255. , ,	264
255-1.	265
26.	330
261.	330
261-1.	330

21. , -
211.
211-1. ,
211-101.

					,	-	-	-	-
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221

					,	-	-	-	.
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221

				,				
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$

211-102.

				,	
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,	.
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

				,	-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200	,								

					-	-	-	-	-
211-103-0201	(, ,)	3	1		<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202		3	1		<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204		3	1		<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	.
211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481

8.04-08-2024

				,	-		-	-	.
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200	,								
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

				,				
211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430

				,				
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200	,							
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 008</u>	<u>7 927</u>	<u>4 723</u> 3 977	<u>8 545</u>	<u>7 264</u> 5 511
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 951</u>	<u>7 870</u>	<u>4 689</u> 3 949	<u>8 484</u>	<u>7 212</u> 5 472
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 625</u>	<u>7 814</u>	<u>4 655</u> 3 920	<u>8 423</u>	<u>6 411</u> 4 705
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 625</u>	<u>7 814</u>	<u>4 655</u> 3 920	<u>8 423</u>	<u>6 411</u> 4 705
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 625</u>	<u>7 814</u>	<u>4 655</u> 3 920	<u>8 423</u>	<u>6 411</u> 4 705
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 577</u>	<u>6 841</u>	<u>4 622</u> 3 892	<u>6 758</u>	<u>5 563</u> 3 892
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 481</u>	<u>6 741</u>	<u>4 216</u> 3 506	<u>6 660</u>	<u>5 312</u> 3 671
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 348</u>	<u>6 841</u>	<u>4 278</u> 3 558	<u>6 758</u>	<u>5 391</u> 3 725

					-	-	-	-	-
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 147</u>	<u>8 025</u>	<u>4 799</u> 4 051	<u>8 644</u>	<u>7 369</u> 5 613
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 089</u>	<u>7 968</u>	<u>4 765</u> 4 022	<u>8 583</u>	<u>7 317</u> 5 573
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 738</u>	<u>7 911</u>	<u>4 730</u> 3 993	<u>8 521</u>	<u>6 501</u> 4 792
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 738</u>	<u>7 911</u>	<u>4 730</u> 3 993	<u>8 521</u>	<u>6 501</u> 4 792
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 738</u>	<u>7 911</u>	<u>4 730</u> 3 993	<u>8 521</u>	<u>6 501</u> 4 792
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 690</u>	<u>6 920</u>	<u>4 696</u> 3 964	<u>6 826</u>	<u>5 637</u> 3 964
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 592</u>	<u>6 819</u>	<u>4 283</u> 3 571	<u>6 727</u>	<u>5 382</u> 3 739
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 456</u>	<u>6 920</u>	<u>4 346</u> 3 624	<u>6 826</u>	<u>5 462</u> 3 794
211-201-0300	1284-2004 400	3							

					-	-	-	-	-
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 291</u>	<u>8 128</u>	<u>4 878</u> 4 127	<u>8 748</u>	<u>7 479</u> 5 719
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 232</u>	<u>8 070</u>	<u>4 843</u> 4 098	<u>8 685</u>	<u>7 425</u> 5 678
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 856</u>	<u>8 012</u>	<u>4 808</u> 4 068	<u>8 623</u>	<u>6 594</u> 4 882
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 856</u>	<u>8 012</u>	<u>4 808</u> 4 068	<u>8 623</u>	<u>6 594</u> 4 882
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 856</u>	<u>8 012</u>	<u>4 808</u> 4 068	<u>8 623</u>	<u>6 594</u> 4 882
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 806</u>	<u>7 003</u>	<u>4 773</u> 4 039	<u>6 897</u>	<u>5 714</u> 4 039
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 707</u>	<u>6 901</u>	<u>4 352</u> 3 639	<u>6 796</u>	<u>5 455</u> 3 809
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 569</u>	<u>7 003</u>	<u>4 416</u> 3 693	<u>6 897</u>	<u>5 536</u> 3 866
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 441</u>	<u>8 234</u>	<u>4 959</u> 4 207	<u>8 855</u>	<u>7 592</u> 5 829
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 380</u>	<u>8 175</u>	<u>4 924</u> 4 177	<u>8 792</u>	<u>7 538</u> 5 788

					-	-	-	-	-
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 978</u>	<u>8 116</u>	<u>4 888</u> 4 147	<u>8 729</u>	<u>6 690</u> 4 976
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 978</u>	<u>8 116</u>	<u>4 888</u> 4 147	<u>8 729</u>	<u>6 690</u> 4 976
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 978</u>	<u>8 116</u>	<u>4 888</u> 4 147	<u>8 729</u>	<u>6 690</u> 4 976
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 927</u>	<u>7 089</u>	<u>4 853</u> 4 117	<u>6 970</u>	<u>5 794</u> 4 117
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 826</u>	<u>6 985</u>	<u>4 424</u> 3 709	<u>6 868</u>	<u>5 530</u> 3 883
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 685</u>	<u>7 089</u>	<u>4 490</u> 3 764	<u>6 970</u>	<u>5 612</u> 3 940
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 596</u>	<u>8 344</u>	<u>5 044</u> 4 289	<u>8 967</u>	<u>7 710</u> 5 944
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 534</u>	<u>8 285</u>	<u>5 008</u> 4 259	<u>8 903</u>	<u>7 654</u> 5 901
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 105</u>	<u>8 225</u>	<u>4 972</u> 4 228	<u>8 839</u>	<u>6 791</u> 5 074
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 105</u>	<u>8 225</u>	<u>4 972</u> 4 228	<u>8 839</u>	<u>6 791</u> 5 074

8.04-08-2024

					-	-	-	-	-
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 105</u>	<u>8 225</u>	<u>4 972</u> 4 228	<u>8 839</u>	<u>6 791</u> 5 074
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 053</u>	<u>7 178</u>	<u>4 936</u> 4 197	<u>7 046</u>	<u>5 877</u> 4 197
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 950</u>	<u>7 073</u>	<u>4 499</u> 3 782	<u>6 943</u>	<u>5 609</u> 3 959
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 806</u>	<u>7 178</u>	<u>4 566</u> 3 838	<u>7 046</u>	<u>5 692</u> 4 017
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 676</u>	<u>8 401</u>	<u>5 088</u> 4 332	<u>9 024</u>	<u>7 770</u> 6 002
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 614</u>	<u>8 341</u>	<u>5 052</u> 4 301	<u>8 960</u>	<u>7 715</u> 5 960
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 170</u>	<u>8 281</u>	<u>5 015</u> 4 270	<u>8 896</u>	<u>6 843</u> 5 124
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 170</u>	<u>8 281</u>	<u>5 015</u> 4 270	<u>8 896</u>	<u>6 843</u> 5 124
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 170</u>	<u>8 281</u>	<u>5 015</u> 4 270	<u>8 896</u>	<u>6 843</u> 5 124
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 118</u>	<u>7 224</u>	<u>4 979</u> 4 239	<u>7 085</u>	<u>5 920</u> 4 239

					-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 014</u>	<u>7 118</u>	<u>4 538</u> 3 819	<u>6 982</u>	<u>5 649</u> 3 998
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 869</u>	<u>7 224</u>	<u>4 605</u> 3 876	<u>7 085</u>	<u>5 733</u> 4 057
211-201-0700	1284-2004 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 858</u>	<u>8 611</u>	<u>5 241</u> 4 375	<u>9 269</u>	<u>7 916</u> 6 063
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 795</u>	<u>8 549</u>	<u>5 203</u> 4 344	<u>9 203</u>	<u>7 859</u> 6 019
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 336</u>	<u>8 488</u>	<u>5 166</u> 4 313	<u>9 137</u>	<u>6 978</u> 5 175
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 336</u>	<u>8 488</u>	<u>5 166</u> 4 313	<u>9 137</u>	<u>6 978</u> 5 175
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 336</u>	<u>8 488</u>	<u>5 166</u> 4 313	<u>9 137</u>	<u>6 978</u> 5 175
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 283</u>	<u>7 418</u>	<u>5 128</u> 4 281	<u>7 307</u>	<u>6 045</u> 4 281
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 177</u>	<u>7 310</u>	<u>4 681</u> 3 857	<u>7 200</u>	<u>5 771</u> 4 038
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 031</u>	<u>7 418</u>	<u>4 750</u> 3 914	<u>7 307</u>	<u>5 856</u> 4 098

					-	-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 858</u>	<u>8 611</u>	<u>5 241</u> 4 375	<u>9 269</u>	<u>7 916</u> 6 063
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 795</u>	<u>8 549</u>	<u>5 203</u> 4 344	<u>9 203</u>	<u>7 859</u> 6 019
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 336</u>	<u>8 488</u>	<u>5 166</u> 4 313	<u>9 137</u>	<u>6 978</u> 5 175
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 336</u>	<u>8 488</u>	<u>5 166</u> 4 313	<u>9 137</u>	<u>6 978</u> 5 175
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 336</u>	<u>8 488</u>	<u>5 166</u> 4 313	<u>9 137</u>	<u>6 978</u> 5 175
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 283</u>	<u>7 418</u>	<u>5 128</u> 4 281	<u>7 307</u>	<u>6 045</u> 4 281
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 177</u>	<u>7 310</u>	<u>4 681</u> 3 857	<u>7 200</u>	<u>5 771</u> 4 038
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 031</u>	<u>7 418</u>	<u>4 750</u> 3 914	<u>7 307</u>	<u>5 856</u> 4 098

					-		-	-	.
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 769</u>	<u>10 084</u>	<u>8 496</u>	<u>9 550</u>	<u>5 893</u> 5 114
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 714</u>	<u>10 012</u>	<u>8 435</u>	<u>9 481</u>	<u>5 851</u> 5 077
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 658</u>	<u>9 940</u>	<u>8 374</u>	<u>9 413</u>	<u>5 809</u> 5 041
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 658</u>	<u>9 940</u>	<u>8 374</u>	<u>9 413</u>	<u>5 809</u> 5 041
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 658</u>	<u>9 940</u>	<u>8 374</u>	<u>9 413</u>	<u>5 809</u> 5 041
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 457</u>	<u>8 723</u>	<u>6 710</u>	<u>7 742</u>	<u>5 538</u> 4 782
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 025</u>	<u>8 595</u>	<u>6 612</u>	<u>7 629</u>	<u>5 457</u> 4 712
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 114</u>	<u>8 723</u>	<u>6 710</u>	<u>7 742</u>	<u>5 538</u> 4 782
211-201-0200	300 1284-2004	3							

					-		-	-	.
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 856</u>	<u>10 166</u>	<u>8 595</u>	<u>9 649</u>	<u>5 991</u> 5 208
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 800</u>	<u>10 094</u>	<u>8 534</u>	<u>9 580</u>	<u>5 948</u> 5 171
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 744</u>	<u>10 021</u>	<u>8 473</u>	<u>9 511</u>	<u>5 905</u> 5 134
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 744</u>	<u>10 021</u>	<u>8 473</u>	<u>9 511</u>	<u>5 905</u> 5 134
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 744</u>	<u>10 021</u>	<u>8 473</u>	<u>9 511</u>	<u>5 905</u> 5 134
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 521</u>	<u>8 782</u>	<u>6 778</u>	<u>7 810</u>	<u>5 629</u> 4 870
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 081</u>	<u>8 654</u>	<u>6 679</u>	<u>7 696</u>	<u>5 547</u> 4 799
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 171</u>	<u>8 782</u>	<u>6 778</u>	<u>7 810</u>	<u>5 629</u> 4 870
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 946</u>	<u>10 252</u>	<u>8 699</u>	<u>9 753</u>	<u>6 092</u> 5 307
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 889</u>	<u>10 179</u>	<u>8 637</u>	<u>9 683</u>	<u>6 048</u> 5 269

					-		-	-	.
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 832</u>	<u>10 105</u>	<u>8 575</u>	<u>9 613</u>	<u>6 005</u> 5 231
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 832</u>	<u>10 105</u>	<u>8 575</u>	<u>9 613</u>	<u>6 005</u> 5 231
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 832</u>	<u>10 105</u>	<u>8 575</u>	<u>9 613</u>	<u>6 005</u> 5 231
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 587</u>	<u>8 844</u>	<u>6 849</u>	<u>7 880</u>	<u>5 724</u> 4 962
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 140</u>	<u>8 715</u>	<u>6 749</u>	<u>7 765</u>	<u>5 640</u> 4 890
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 231</u>	<u>8 844</u>	<u>6 849</u>	<u>7 880</u>	<u>5 724</u> 4 962
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 039</u>	<u>10 341</u>	<u>8 806</u>	<u>9 860</u>	<u>6 197</u> 5 409
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 982</u>	<u>10 267</u>	<u>8 743</u>	<u>9 790</u>	<u>6 153</u> 5 370
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 924</u>	<u>10 193</u>	<u>8 680</u>	<u>9 719</u>	<u>6 108</u> 5 331
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 924</u>	<u>10 193</u>	<u>8 680</u>	<u>9 719</u>	<u>6 108</u> 5 331

					-		-	-	.
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 924</u>	<u>10 193</u>	<u>8 680</u>	<u>9 719</u>	<u>6 108</u> 5 331
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 656</u>	<u>8 908</u>	<u>6 922</u>	<u>7 953</u>	<u>5 822</u> 5 058
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 200</u>	<u>8 778</u>	<u>6 821</u>	<u>7 837</u>	<u>5 737</u> 4 984
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 292</u>	<u>8 908</u>	<u>6 922</u>	<u>7 953</u>	<u>5 822</u> 5 058
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 136</u>	<u>10 433</u>	<u>8 918</u>	<u>9 972</u>	<u>6 306</u> 5 515
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 078</u>	<u>10 358</u>	<u>8 854</u>	<u>9 901</u>	<u>6 261</u> 5 475
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 020</u>	<u>10 284</u>	<u>8 791</u>	<u>9 829</u>	<u>6 216</u> 5 436
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 020</u>	<u>10 284</u>	<u>8 791</u>	<u>9 829</u>	<u>6 216</u> 5 436
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 020</u>	<u>10 284</u>	<u>8 791</u>	<u>9 829</u>	<u>6 216</u> 5 436
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 727</u>	<u>8 974</u>	<u>6 998</u>	<u>8 029</u>	<u>5 924</u> 5 157

					-		-	-	.
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 264</u>	<u>8 843</u>	<u>6 896</u>	<u>7 912</u>	<u>5 838</u> 5 081
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 356</u>	<u>8 974</u>	<u>6 998</u>	<u>8 029</u>	<u>5 924</u> 5 157
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 186</u>	<u>10 480</u>	<u>8 975</u>	<u>10 029</u>	<u>6 362</u> 5 569
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 128</u>	<u>10 405</u>	<u>8 911</u>	<u>9 958</u>	<u>6 317</u> 5 530
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 069</u>	<u>10 331</u>	<u>8 847</u>	<u>9 886</u>	<u>6 272</u> 5 490
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 069</u>	<u>10 331</u>	<u>8 847</u>	<u>9 886</u>	<u>6 272</u> 5 490
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 069</u>	<u>10 331</u>	<u>8 847</u>	<u>9 886</u>	<u>6 272</u> 5 490
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 764</u>	<u>9 008</u>	<u>7 037</u>	<u>8 068</u>	<u>5 977</u> 5 208
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 296</u>	<u>8 877</u>	<u>6 934</u>	<u>7 951</u>	<u>5 889</u> 5 132
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 389</u>	<u>9 008</u>	<u>7 037</u>	<u>8 068</u>	<u>5 977</u> 5 208

					-		-	-	.
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 419</u>	<u>10 860</u>	<u>9 217</u>	<u>10 333</u>	<u>6 528</u> 5 625
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 359</u>	<u>10 783</u>	<u>9 151</u>	<u>10 259</u>	<u>6 481</u> 5 585
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 299</u>	<u>10 705</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 299</u>	<u>10 705</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 299</u>	<u>10 705</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 979</u>	<u>9 368</u>	<u>7 256</u>	<u>8 348</u>	<u>6 136</u> 5 260
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 504</u>	<u>9 231</u>	<u>7 150</u>	<u>8 226</u>	<u>6 047</u> 5 183
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 601</u>	<u>9 368</u>	<u>7 256</u>	<u>8 348</u>	<u>6 136</u> 5 260
211-201-0800	1400 1284-2004	3							

					-		-	-	.
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 419</u>	<u>10 860</u>	<u>9 217</u>	<u>10 333</u>	<u>6 528</u> 5 625
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 359</u>	<u>10 783</u>	<u>9 151</u>	<u>10 259</u>	<u>6 481</u> 5 585
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 299</u>	<u>10 705</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 299</u>	<u>10 705</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 299</u>	<u>10 705</u>	<u>9 085</u>	<u>10 185</u>	<u>6 435</u> 5 545
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 979</u>	<u>9 368</u>	<u>7 256</u>	<u>8 348</u>	<u>6 136</u> 5 260
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 504</u>	<u>9 231</u>	<u>7 150</u>	<u>8 226</u>	<u>6 047</u> 5 183
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 601</u>	<u>9 368</u>	<u>7 256</u>	<u>8 348</u>	<u>6 136</u> 5 260

211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 953</u> 4 318	<u>6 626</u>	<u>5 125</u> 3 977	<u>5 200</u> 4 545
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 911</u> 4 287	<u>6 578</u>	<u>5 089</u> 3 949	<u>5 163</u> 4 513
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 868</u> 4 256	<u>6 531</u>	<u>5 052</u> 3 920	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 868</u> 4 256	<u>6 531</u>	<u>5 052</u> 3 920	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 868</u> 4 256	<u>6 531</u>	<u>5 052</u> 3 920	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 681</u> 3 114	<u>5 339</u>	<u>5 015</u> 3 892	<u>3 943</u> 3 336
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 612</u> 3 068	<u>4 922</u>	<u>4 604</u> 3 506	<u>3 547</u> 2 959
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 681</u> 3 114	<u>4 995</u>	<u>4 672</u> 3 558	<u>3 600</u> 3 002
211-201-0200	300 1284-2004	3						

211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,036}{4\,398}$	<u>6 712</u>	$\frac{5\,201}{4\,051}$	$\frac{5\,287}{4\,630}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,993}{4\,367}$	<u>6 665</u>	$\frac{5\,164}{4\,022}$	$\frac{5\,249}{4\,597}$
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,950}{4\,335}$	<u>6 617</u>	$\frac{5\,127}{3\,993}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,950}{4\,335}$	<u>6 617</u>	$\frac{5\,127}{3\,993}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,950}{4\,335}$	<u>6 617</u>	$\frac{5\,127}{3\,993}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,740}{3\,171}$	<u>5 402</u>	$\frac{5\,090}{3\,964}$	$\frac{4\,007}{3\,398}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,671}{3\,125}$	<u>4 979</u>	$\frac{4\,670}{3\,571}$	$\frac{3\,604}{3\,013}$
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,740}{3\,171}$	<u>5 052</u>	$\frac{4\,740}{3\,624}$	$\frac{3\,657}{3\,058}$
211-201-0300	1284-2004 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,121}{4\,481}$	<u>6 802</u>	$\frac{5\,280}{4\,127}$	$\frac{5\,377}{4\,717}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,078}{4\,449}$	<u>6 754</u>	$\frac{5\,242}{4\,098}$	$\frac{5\,338}{4\,683}$

					,			
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 034}{4\ 417}$	<u>6 705</u>	$\frac{5\ 204}{4\ 068}$	$\frac{5\ 300}{4\ 650}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 034}{4\ 417}$	<u>6 705</u>	$\frac{5\ 204}{4\ 068}$	$\frac{5\ 300}{4\ 650}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 034}{4\ 417}$	<u>6 705</u>	$\frac{5\ 204}{4\ 068}$	$\frac{5\ 300}{4\ 650}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 802}{3\ 231}$	<u>5 468</u>	$\frac{5\ 167}{4\ 039}$	$\frac{4\ 073}{3\ 462}$
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 732}{3\ 184}$	<u>5 037</u>	$\frac{4\ 740}{3\ 639}$	$\frac{3\ 662}{3\ 070}$
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\ 802}{3\ 231}$	<u>5 112</u>	$\frac{4\ 810}{3\ 693}$	$\frac{3\ 716}{3\ 116}$
211-201-0400	600 1284-2004	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 210}{4\ 567}$	<u>6 896</u>	$\frac{5\ 361}{4\ 207}$	$\frac{5\ 470}{4\ 808}$
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 166}{4\ 535}$	<u>6 847</u>	$\frac{5\ 323}{4\ 177}$	$\frac{5\ 431}{4\ 773}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 121}{4\ 502}$	<u>6 797</u>	$\frac{5\ 285}{4\ 147}$	$\frac{5\ 392}{4\ 739}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 121}{4\ 502}$	<u>6 797</u>	$\frac{5\ 285}{4\ 147}$	$\frac{5\ 392}{4\ 739}$

211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 121</u> 4 502	<u>6 797</u>	<u>5 285</u> 4 147	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 866</u> 3 293	<u>5 537</u>	<u>5 247</u> 4 117	<u>4 142</u> 3 529
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 795</u> 3 245	<u>5 098</u>	<u>4 812</u> 3 709	<u>3 723</u> 3 129
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 866</u> 3 293	<u>5 173</u>	<u>4 883</u> 3 764	<u>3 778</u> 3 176
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 302</u> 4 657	<u>6 993</u>	<u>5 446</u> 4 289	<u>5 567</u> 4 902
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 257</u> 4 624	<u>6 943</u>	<u>5 408</u> 4 259	<u>5 527</u> 4 867
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 212</u> 4 590	<u>6 893</u>	<u>5 369</u> 4 228	<u>5 488</u> 4 832
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 212</u> 4 590	<u>6 893</u>	<u>5 369</u> 4 228	<u>5 488</u> 4 832
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 212</u> 4 590	<u>6 893</u>	<u>5 369</u> 4 228	<u>5 488</u> 4 832
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 932</u> 3 358	<u>5 608</u>	<u>5 330</u> 4 197	<u>4 213</u> 3 598

211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 860</u> 3 309	<u>5 161</u>	<u>4 887</u> 3 782	<u>3 786</u> 3 191
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 932</u> 3 358	<u>5 238</u>	<u>4 959</u> 3 838	<u>3 842</u> 3 238
211-201-0600	1000 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 350</u> 4 703	<u>7 043</u>	<u>5 490</u> 4 332	<u>5 617</u> 4 950
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 304</u> 4 669	<u>6 993</u>	<u>5 451</u> 4 301	<u>5 577</u> 4 915
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 259</u> 4 636	<u>6 942</u>	<u>5 412</u> 4 270	<u>5 537</u> 4 880
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 259</u> 4 636	<u>6 942</u>	<u>5 412</u> 4 270	<u>5 537</u> 4 880
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 259</u> 4 636	<u>6 942</u>	<u>5 412</u> 4 270	<u>5 537</u> 4 880
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 966</u> 3 391	<u>5 645</u>	<u>5 373</u> 4 239	<u>4 249</u> 3 633
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 894</u> 3 342	<u>5 194</u>	<u>4 925</u> 3 819	<u>3 819</u> 3 222
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 966</u> 3 391	<u>5 271</u>	<u>4 998</u> 3 876	<u>3 875</u> 3 270

211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,477}{4\,750}$	<u>7 196</u>	$\frac{5\,633}{4\,375}$	$\frac{5\,769}{5\,000}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,431}{4\,716}$	<u>7 145</u>	$\frac{5\,593}{4\,344}$	$\frac{5\,728}{4\,964}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,385}{4\,682}$	<u>7 093</u>	$\frac{5\,552}{4\,313}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,385}{4\,682}$	<u>7 093</u>	$\frac{5\,552}{4\,313}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,385}{4\,682}$	<u>7 093</u>	$\frac{5\,552}{4\,313}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,079}{3\,425}$	<u>5 782</u>	$\frac{5\,512}{4\,281}$	$\frac{4\,386}{3\,670}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,005}{3\,375}$	<u>5 326</u>	$\frac{5\,059}{3\,857}$	$\frac{3\,949}{3\,254}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,079}{3\,425}$	<u>5 404</u>	$\frac{5\,134}{3\,914}$	$\frac{4\,008}{3\,303}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3						

211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,477}{4\,750}$	<u>7 196</u>	$\frac{5\,633}{4\,375}$	$\frac{5\,769}{5\,000}$
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,431}{4\,716}$	<u>7 145</u>	$\frac{5\,593}{4\,344}$	$\frac{5\,728}{4\,964}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,385}{4\,682}$	<u>7 093</u>	$\frac{5\,552}{4\,313}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,385}{4\,682}$	<u>7 093</u>	$\frac{5\,552}{4\,313}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,385}{4\,682}$	<u>7 093</u>	$\frac{5\,552}{4\,313}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,079}{3\,425}$	<u>5 782</u>	$\frac{5\,512}{4\,281}$	$\frac{4\,386}{3\,670}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,005}{3\,375}$	<u>5 326</u>	$\frac{5\,059}{3\,857}$	$\frac{3\,949}{3\,254}$
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,079}{3\,425}$	<u>5 404</u>	$\frac{5\,134}{3\,914}$	$\frac{4\,008}{3\,303}$

211-203.

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	
211-203-0100	3344-83	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-		-	-	.
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-203-0100	3344-83	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>17 547</u> 16 339	<u>18 979</u> 18 000	<u>19 820</u> 18 304	<u>18 021</u> 16 339	<u>18 474</u> 16 339
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>17 547</u> 16 339	<u>18 979</u> 18 000	<u>19 820</u> 18 304	<u>18 021</u> 16 339	<u>18 474</u> 16 339
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>17 547</u> 16 339	<u>18 979</u> 18 000	<u>19 820</u> 18 304	<u>18 021</u> 16 339	<u>18 474</u> 16 339

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>18 886</u> 16 339	<u>18 886</u> 16 339	<u>17 308</u> 16 339	<u>17 845</u> 16 339	<u>19 458</u> 17 176
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>18 886</u> 16 339	<u>18 886</u> 16 339	<u>17 308</u> 16 339	<u>17 845</u> 16 339	<u>19 458</u> 17 176

					-		-	-	.
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>18 886</u> 16 339	<u>18 886</u> 16 339	<u>17 308</u> 16 339	<u>17 845</u> 16 339	<u>19 458</u> 17 176

					,				
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>20 291</u> 18 304	<u>19 458</u> 17 176	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>20 291</u> 18 304	<u>19 458</u> 17 176	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>20 291</u> 18 304	<u>19 458</u> 17 176	

211-3.
211-302.

,

				,	.
211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 483</u> 22 600
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 513</u> 22 600
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600

				,	.
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 573</u> 22 600

211-4.
211-401.

				,	.	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 242</u> 2 098	<u>5 094</u>	<u>5 296</u>	<u>3 831</u>	<u>4 292</u>
211-401-0102	1	3	1	1500	<u>3 242</u> 2 098	<u>5 094</u>	<u>5 296</u>	<u>3 831</u>	<u>4 292</u>
211-401-0103	2 : 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 166</u> 2 857				

				,	-		-	-	.
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 787</u>	<u>5 009</u>	<u>2 825</u> 2 098	<u>3 829</u> 2 098	<u>7 488</u>
211-401-0102	¹	3	1	1500	<u>5 787</u>	<u>5 009</u>	<u>2 825</u> 2 098	<u>3 829</u> 2 098	<u>7 488</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

				,					
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 445</u>	<u>7 580</u>	<u>3 385</u>	<u>5 689</u>	
211-401-0102	¹	3	1	1500	<u>3 445</u>	<u>7 580</u>	<u>3 385</u>	<u>5 689</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

211-402.

					,	-	-	-	-
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>5 350</u> 3 125	<u>6 147</u> 3 125	<u>6 796</u> 3 125	<u>4 948</u> 3 125	<u>5 257</u> 3 125

					,	-	-	-	.
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>6 925</u> 3 125	<u>6 610</u> 3 125	<u>5 146</u> 3 125	<u>6 091</u> 3 125	<u>6 925</u> 3 125

211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	$\frac{4\,142}{3\,125}$	$\frac{6\,925}{3\,125}$	$\frac{6\,925}{3\,125}$	$\frac{6\,277}{3\,125}$

211-403. ,

211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	$\frac{16\,298}{16\,071}$	
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	$\frac{191\,818}{188\,036}$	

211-5.
211-501.

					,	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 181</u>	<u>6 383</u>	<u>2 760</u> 1 607	<u>6 046</u>	<u>5 454</u> 3 616

					,	-	-	-	.
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 986</u>	<u>7 912</u>	<u>6 894</u>	<u>8 256</u>	<u>4 236</u> 3 348

				,				
211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 216</u> 1 473	<u>4 676</u>	<u>2 863</u> 1 607	<u>3 147</u> 2 411

211-6.
211-601. -

				,	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3						
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 593</u>	<u>6 808</u>	<u>2 606</u> 1 714	<u>7 626</u> <u>5 817</u>

8.04-08-2024

					-		-	-	.
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 385</u>	<u>9 028</u>	<u>7 353</u>	<u>8 806</u>	<u>4 518</u> <u>3 571</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 019</u> <u>2 143</u>	<u>4 988</u>	<u>3 054</u>	<u>3 357</u> <u>2 571</u>	

211-7.
211-701. ,

						-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>8 688</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>6 256</u> 4 050	<u>7 194</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>8 688</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>6 256</u> 4 050	<u>7 194</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>8 688</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>6 256</u> 4 050	<u>7 194</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>8 688</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>6 256</u> 4 050	<u>7 194</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>8 688</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>6 256</u> 4 050	<u>7 194</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>8 688</u>	<u>7 671</u>	<u>6 299</u>	<u>6 256</u> 4 050	<u>7 194</u>	
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009					

						-	-	.	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>7 290</u>	<u>9 159</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>7 290</u>	<u>9 159</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>7 290</u>	<u>9 159</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>7 290</u>	<u>9 159</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>7 290</u>	<u>9 159</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>9 674</u>	<u>7 290</u>	<u>9 159</u>	<u>5 090</u> 4 018	<u>7 669</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

211-701-0100		3						
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 719</u>	<u>9 674</u>	<u>5 615</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 719</u>	<u>9 674</u>	<u>5 615</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 719</u>	<u>9 674</u>	<u>5 615</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 719</u>	<u>9 674</u>	<u>5 615</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 719</u>	<u>9 674</u>	<u>5 615</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 719</u>	<u>9 674</u>	<u>5 615</u>	
211-701-0300								
211-701-0302	2,5 10			1000				

211-702.

				,	.
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>3 207</u> 2 679

212. , , ,
212-1.
212-101.

				,	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 190</u> 20 496	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>26 743</u> 20 893	<u>28 835</u> 20 893
212-101-0200	7473-2010 5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 546</u> 20 847	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>27 151</u> 21 295	<u>29 243</u> 21 295
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 904</u> 21 199	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>27 559</u> 21 696	<u>29 651</u> 21 696
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 414	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>27 923</u> 21 916	<u>30 069</u> 21 916
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 051</u> 21 632	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>28 151</u> 22 139	<u>30 296</u> 22 139
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 277</u> 21 855	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>28 382</u> 22 367	<u>30 528</u> 22 367
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 745</u> 22 315	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 861</u> 22 838	<u>31 007</u> 22 838
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 986</u> 22 553	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>29 108</u> 23 081	<u>31 253</u> 23 081
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 051</u> 21 632	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>28 151</u> 22 139	<u>30 296</u> 22 139
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 277</u> 21 855	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>28 382</u> 22 367	<u>30 528</u> 22 367
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 509</u> 22 083	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>28 619</u> 22 600	<u>30 765</u> 22 600

					-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 986</u> 22 553	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>29 108</u> 23 081	<u>31 253</u> 23 081
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 232</u> 22 795	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>29 360</u> 23 329	<u>31 506</u> 23 329
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 277</u> 21 855	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>28 382</u> 22 367	<u>30 528</u> 22 367
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 509</u> 22 083	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>28 619</u> 22 600	<u>30 765</u> 22 600
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 745</u> 22 315	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 861</u> 22 838	<u>31 007</u> 22 838
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 232</u> 22 795	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>29 360</u> 23 329	<u>31 506</u> 23 329
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 484</u> 23 043	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>29 617</u> 23 583	<u>31 763</u> 23 583
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 509</u> 22 083	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>28 619</u> 22 600	<u>30 765</u> 22 600
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 745</u> 22 315	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 861</u> 22 838	<u>31 007</u> 22 838
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 986</u> 22 553	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>29 108</u> 23 081	<u>31 253</u> 23 081
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 484</u> 23 043	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>29 617</u> 23 583	<u>31 763</u> 23 583

					-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 741</u> 23 296	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>29 881</u> 23 842	<u>32 027</u> 23 842
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 380</u> 22 653	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>28 784</u> 22 902	<u>30 876</u> 22 902
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 320</u> 22 881	<u>35 868</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703	<u>29 160</u> 23 133	<u>31 306</u> 23 133
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 557</u> 23 115	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>29 400</u> 23 369	<u>31 546</u> 23 369
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>29 645</u> 23 610	<u>31 791</u> 23 610
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 299</u> 23 845	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>30 150</u> 24 107	<u>32 296</u> 24 107
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 557</u> 24 098	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>30 411</u> 24 364	<u>32 556</u> 24 364
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 557</u> 23 115	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>29 400</u> 23 369	<u>31 546</u> 23 369
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>29 645</u> 23 610	<u>31 791</u> 23 610
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 047</u> 23 596	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>29 895</u> 23 856	<u>32 041</u> 23 856

					-	-	-	-	-
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 557</u> 24 098	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>30 411</u> 24 364	<u>32 556</u> 24 364
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 820</u> 24 358	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>30 677</u> 24 626	<u>32 822</u> 24 626
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 799</u> 23 353	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>29 645</u> 23 610	<u>31 791</u> 23 610
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 047</u> 23 596	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>29 895</u> 23 856	<u>32 041</u> 23 856
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 299</u> 23 845	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>30 150</u> 24 107	<u>32 296</u> 24 107
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 820</u> 24 358	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>30 677</u> 24 626	<u>32 822</u> 24 626
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 089</u> 24 622	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>30 949</u> 24 893	<u>33 094</u> 24 893
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 047</u> 23 596	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>29 895</u> 23 856	<u>32 041</u> 23 856
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 299</u> 23 845	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>30 150</u> 24 107	<u>32 296</u> 24 107
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 557</u> 24 098	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>30 411</u> 24 364	<u>32 556</u> 24 364
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 089</u> 24 622	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>30 949</u> 24 893	<u>33 094</u> 24 893

					-	-	-	-	-
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 364</u> 24 893	<u>38 164</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963	<u>31 227</u> 25 167	<u>33 372</u> 25 167
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 788</u> 23 054	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>28 784</u> 22 902	<u>30 876</u> 22 902
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 732</u> 23 287	<u>35 868</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703	<u>29 160</u> 23 133	<u>31 306</u> 23 133
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 525	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>29 400</u> 23 369	<u>31 546</u> 23 369
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>26 220</u> 23 767	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>29 645</u> 23 610	<u>31 791</u> 23 610
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 729</u> 24 268	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>30 150</u> 24 107	<u>32 296</u> 24 107
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 991</u> 24 526	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>30 411</u> 24 364	<u>32 556</u> 24 364
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 525	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>29 400</u> 23 369	<u>31 546</u> 23 369
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>26 220</u> 23 767	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>29 645</u> 23 610	<u>31 791</u> 23 610
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 472</u> 24 015	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>29 895</u> 23 856	<u>32 041</u> 23 856

					-	-	-	-	-
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 991</u> 24 526	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>30 411</u> 24 364	<u>32 556</u> 24 364
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 259</u> 24 790	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>30 677</u> 24 626	<u>32 822</u> 24 626
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>26 220</u> 23 767	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>29 645</u> 23 610	<u>31 791</u> 23 610
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 472</u> 24 015	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>29 895</u> 23 856	<u>32 041</u> 23 856
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 729</u> 24 268	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>30 150</u> 24 107	<u>32 296</u> 24 107
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 259</u> 24 790	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>30 677</u> 24 626	<u>32 822</u> 24 626
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 533</u> 25 059	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>30 949</u> 24 893	<u>33 094</u> 24 893
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 472</u> 24 015	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>29 895</u> 23 856	<u>32 041</u> 23 856
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 729</u> 24 268	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>30 150</u> 24 107	<u>32 296</u> 24 107
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 991</u> 24 526	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>30 411</u> 24 364	<u>32 556</u> 24 364
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 533</u> 25 059	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>30 949</u> 24 893	<u>33 094</u> 24 893

					-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 812</u> 25 334	<u>38 164</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963	<u>31 227</u> 25 167	<u>33 372</u> 25 167
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 857</u> 24 106	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786	<u>30 009</u> 24 107	<u>32 101</u> 24 107
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 811</u> 24 349	<u>37 243</u> 27 056	<u>37 243</u> 27 056	<u>30 397</u> 24 351	<u>32 543</u> 24 351
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 064</u> 24 598	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>30 650</u> 24 599	<u>32 796</u> 24 599
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 321</u> 24 851	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>30 907</u> 24 853	<u>33 053</u> 24 853
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>27 853</u> 25 374	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>31 439</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 127</u> 25 644	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>31 713</u> 25 646	<u>33 859</u> 25 646
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 064</u> 24 598	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>30 650</u> 24 599	<u>32 796</u> 24 599
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 321</u> 24 851	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>30 907</u> 24 853	<u>33 053</u> 24 853
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 584</u> 25 110	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>31 170</u> 25 112	<u>33 316</u> 25 112

					-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 127</u> 25 644	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>31 713</u> 25 646	<u>33 859</u> 25 646
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 407</u> 25 920	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802	<u>31 993</u> 25 922	<u>34 139</u> 25 922
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 321</u> 24 851	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>30 907</u> 24 853	<u>33 053</u> 24 853
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 584</u> 25 110	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>31 170</u> 25 112	<u>33 316</u> 25 112
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>27 853</u> 25 374	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>31 439</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 407</u> 25 920	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802	<u>31 993</u> 25 922	<u>34 139</u> 25 922
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 694</u> 26 202	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>32 280</u> 26 203	<u>34 426</u> 26 203
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 584</u> 25 110	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>31 170</u> 25 112	<u>33 316</u> 25 112
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>27 853</u> 25 374	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>31 439</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 127</u> 25 644	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>31 713</u> 25 646	<u>33 859</u> 25 646
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 694</u> 26 202	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>32 280</u> 26 203	<u>34 426</u> 26 203

					-	-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 986</u> 26 490	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435	<u>32 572</u> 26 491	<u>34 718</u> 26 491
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 694</u> 26 202	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>32 280</u> 26 203	<u>34 426</u> 26 203
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 986</u> 26 490	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435	<u>32 572</u> 26 491	<u>34 718</u> 26 491
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 285</u> 26 784	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 871</u> 26 786	<u>35 017</u> 26 786
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 591</u> 27 085	<u>40 331</u> 30 096	<u>40 331</u> 30 096	<u>33 177</u> 27 087	<u>35 323</u> 27 087
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 224</u> 27 708	<u>41 034</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788	<u>33 810</u> 27 709	<u>35 956</u> 27 709
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 553</u> 25 775	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>31 641</u> 25 714	<u>33 734</u> 25 714
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 525</u> 26 036	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>32 047</u> 25 974	<u>34 192</u> 25 974
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 795</u> 26 301	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>32 316</u> 26 239	<u>34 462</u> 26 239
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 351</u> 26 849	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 871</u> 26 786	<u>35 017</u> 26 786

					-	-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 639</u> 27 132	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>33 158</u> 27 068	<u>35 304</u> 27 068
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 525</u> 26 036	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>32 047</u> 25 974	<u>34 192</u> 25 974
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 795</u> 26 301	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>32 316</u> 26 239	<u>34 462</u> 26 239
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 070</u> 26 572	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>32 591</u> 26 510	<u>34 737</u> 26 510
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 639</u> 27 132	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>33 158</u> 27 068	<u>35 304</u> 27 068
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 932</u> 27 421	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>33 450</u> 27 356	<u>35 596</u> 27 356
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 795</u> 26 301	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>32 316</u> 26 239	<u>34 462</u> 26 239
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 070</u> 26 572	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>32 591</u> 26 510	<u>34 737</u> 26 510
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 351</u> 26 849	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 871</u> 26 786	<u>35 017</u> 26 786
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 932</u> 27 421	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>33 450</u> 27 356	<u>35 596</u> 27 356
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 231</u> 27 715	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722	<u>33 749</u> 27 650	<u>35 895</u> 27 650

					-	-	-	-	-
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 932</u> 27 421	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>33 450</u> 27 356	<u>35 596</u> 27 356
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 231</u> 27 715	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722	<u>33 749</u> 27 650	<u>35 895</u> 27 650
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 538</u> 28 017	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>34 055</u> 27 950	<u>36 200</u> 27 950
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 850</u> 28 324	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>34 367</u> 28 257	<u>36 512</u> 28 257
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 497</u> 28 961	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>35 012</u> 28 892	<u>37 158</u> 28 892
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 249</u> 27 445	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>33 274</u> 27 321	<u>35 366</u> 27 321
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 238</u> 27 722	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>33 696</u> 27 597	<u>35 842</u> 27 597
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 526</u> 28 005	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>33 982</u> 27 879	<u>36 128</u> 27 879
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 119</u> 28 588	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>34 572</u> 28 460	<u>36 718</u> 28 460
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 424</u> 28 889	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>34 877</u> 28 759	<u>37 022</u> 28 759

					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 238</u> 27 722	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>33 696</u> 27 597	<u>35 842</u> 27 597
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 526</u> 28 005	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>33 982</u> 27 879	<u>36 128</u> 27 879
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 819</u> 28 294	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>34 274</u> 28 166	<u>36 420</u> 28 166
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 424</u> 28 889	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>34 877</u> 28 759	<u>37 022</u> 28 759
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 737</u> 29 197	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>35 187</u> 29 065	<u>37 333</u> 29 065
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 526</u> 28 005	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>33 982</u> 27 879	<u>36 128</u> 27 879
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 819</u> 28 294	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>34 274</u> 28 166	<u>36 420</u> 28 166
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 119</u> 28 588	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>34 572</u> 28 460	<u>36 718</u> 28 460
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 737</u> 29 197	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>35 187</u> 29 065	<u>37 333</u> 29 065
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 055</u> 29 511	<u>42 918</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>35 505</u> 29 378	<u>37 651</u> 29 378
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 737</u> 29 197	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>35 187</u> 29 065	<u>37 333</u> 29 065

					-	-	-	-	-
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 055</u> 29 511	<u>42 918</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>35 505</u> 29 378	<u>37 651</u> 29 378
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 381</u> 29 831	<u>43 278</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>35 829</u> 29 697	<u>37 975</u> 29 697
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>32 714</u> 30 159	<u>43 647</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>36 161</u> 30 024	<u>38 307</u> 30 024
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 403</u> 30 837	<u>44 408</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>36 847</u> 30 698	<u>38 992</u> 30 698
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 726</u> 28 898	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>34 499</u> 28 527	<u>36 591</u> 28 527
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 730</u> 29 190	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>34 933</u> 28 815	<u>37 079</u> 28 815
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 652</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>36 055</u> 29 972	<u>38 169</u> 29 740
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 110</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>36 513</u> 30 421	<u>38 623</u> 30 185
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 052</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>35 455</u> 29 384	<u>37 573</u> 29 156
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>35 905</u> 29 825	<u>38 019</u> 29 594

					-	-	-	-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 958</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>36 361</u> 30 272	<u>38 472</u> 30 038
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>36 823</u> 30 725	<u>38 931</u> 30 487
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 251</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>36 653</u> 30 559	<u>38 762</u> 30 322
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>37 121</u> 31 017	<u>39 226</u> 30 777
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 193</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>37 596</u> 31 483	<u>39 697</u> 31 239
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>38 077</u> 31 955	<u>40 175</u> 31 707
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 542</u> 29 702	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>34 499</u> 28 527	<u>36 591</u> 28 527
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 554</u> 30 002	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>34 933</u> 28 815	<u>37 079</u> 28 815
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 183</u> 30 620	<u>42 953</u> 32 677	<u>42 953</u> 32 677	<u>35 537</u> 29 409	<u>37 682</u> 29 409
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 507</u> 30 939	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>35 848</u> 29 715	<u>37 994</u> 29 715

					-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 554</u> 30 002	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>34 933</u> 28 815	<u>37 079</u> 28 815
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 865</u> 30 308	<u>42 614</u> 32 343	<u>42 614</u> 32 343	<u>35 232</u> 29 109	<u>37 378</u> 29 109
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 507</u> 30 939	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>35 848</u> 29 715	<u>37 994</u> 29 715
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 838</u> 31 265	<u>43 652</u> 33 365	<u>43 652</u> 33 365	<u>36 166</u> 30 028	<u>38 312</u> 30 028
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 838</u> 31 265	<u>43 652</u> 33 365	<u>43 652</u> 33 365	<u>36 166</u> 30 028	<u>38 312</u> 30 028
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 176</u> 31 597	<u>44 013</u> 33 720	<u>44 013</u> 33 720	<u>36 490</u> 30 348	<u>38 636</u> 30 348
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 874</u> 32 284	<u>44 757</u> 34 453	<u>44 757</u> 34 453	<u>37 161</u> 31 007	<u>39 306</u> 31 007
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 234</u> 32 639	<u>45 142</u> 34 831	<u>45 142</u> 34 831	<u>37 507</u> 31 348	<u>39 653</u> 31 348
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 647</u> 31 773	<u>43 284</u> 33 482	<u>43 284</u> 33 482	<u>36 132</u> 30 134	<u>38 224</u> 30 134
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 680</u> 32 094	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>36 582</u> 30 438	<u>38 728</u> 30 438

					-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 352</u> 32 756	<u>44 824</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>37 220</u> 31 066	<u>39 366</u> 31 066
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 699</u> 33 097	<u>45 189</u> 34 877	<u>45 189</u> 34 877	<u>37 549</u> 31 390	<u>39 695</u> 31 390
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 680</u> 32 094	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>36 582</u> 30 438	<u>38 728</u> 30 438
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 013</u> 32 421	<u>44 466</u> 34 165	<u>44 466</u> 34 165	<u>36 898</u> 30 749	<u>39 044</u> 30 749
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 699</u> 33 097	<u>45 189</u> 34 877	<u>45 189</u> 34 877	<u>37 549</u> 31 390	<u>39 695</u> 31 390
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 053</u> 33 445	<u>45 562</u> 35 244	<u>45 562</u> 35 244	<u>37 885</u> 31 720	<u>40 030</u> 31 720
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 053</u> 33 445	<u>45 562</u> 35 244	<u>45 562</u> 35 244	<u>37 885</u> 31 720	<u>40 030</u> 31 720
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 415</u> 33 801	<u>45 943</u> 35 619	<u>45 943</u> 35 619	<u>38 227</u> 32 057	<u>40 373</u> 32 057
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 161</u> 34 536	<u>46 730</u> 36 394	<u>46 730</u> 36 394	<u>38 935</u> 32 754	<u>41 081</u> 32 754
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 547</u> 34 915	<u>47 136</u> 36 794	<u>47 136</u> 36 794	<u>39 301</u> 33 114	<u>41 447</u> 33 114
212-101-1200	7473-2010 35	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>36 696</u> 33 790	<u>44 985</u> 35 156	<u>44 985</u> 35 156	<u>37 663</u> 31 641	<u>39 755</u> 31 641
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 750</u> 34 132	<u>45 833</u> 35 511	<u>45 833</u> 35 511	<u>38 129</u> 31 960	<u>40 274</u> 31 960
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 465</u> 34 835	<u>46 577</u> 36 244	<u>46 577</u> 36 244	<u>38 798</u> 32 619	<u>40 944</u> 32 619
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 834</u> 35 198	<u>46 961</u> 36 621	<u>46 961</u> 36 621	<u>39 143</u> 32 959	<u>41 289</u> 32 959
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 750</u> 34 132	<u>45 833</u> 35 511	<u>45 833</u> 35 511	<u>38 129</u> 31 960	<u>40 274</u> 31 960
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 104</u> 34 480	<u>46 201</u> 35 874	<u>46 201</u> 35 874	<u>38 460</u> 32 286	<u>40 606</u> 32 286
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 834</u> 35 198	<u>46 961</u> 36 621	<u>46 961</u> 36 621	<u>39 143</u> 32 959	<u>41 289</u> 32 959
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 211</u> 35 569	<u>47 352</u> 37 007	<u>47 352</u> 37 007	<u>39 496</u> 33 306	<u>41 642</u> 33 306
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 211</u> 35 569	<u>47 352</u> 37 007	<u>47 352</u> 37 007	<u>39 496</u> 33 306	<u>41 642</u> 33 306
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 595</u> 35 947	<u>47 752</u> 37 400	<u>47 752</u> 37 400	<u>39 856</u> 33 660	<u>42 002</u> 33 660
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 389</u> 36 729	<u>48 578</u> 38 213	<u>48 578</u> 38 213	<u>40 599</u> 34 392	<u>42 745</u> 34 392

					-	-	-	-	-
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 799</u> 37 132	<u>49 005</u> 38 633	<u>49 005</u> 38 633	<u>40 983</u> 34 770	<u>43 129</u> 34 770
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 787</u> 35 848	<u>46 771</u> 36 914	<u>46 771</u> 36 914	<u>39 270</u> 33 223	<u>41 362</u> 33 223
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 862</u> 36 210	<u>47 637</u> 37 287	<u>47 637</u> 37 287	<u>39 752</u> 33 558	<u>41 898</u> 33 558
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 621</u> 36 957	<u>48 418</u> 38 056	<u>48 418</u> 38 056	<u>40 455</u> 34 250	<u>42 601</u> 34 250
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 012</u> 37 342	<u>48 821</u> 38 452	<u>48 821</u> 38 452	<u>40 818</u> 34 607	<u>42 964</u> 34 607
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 862</u> 36 210	<u>47 637</u> 37 287	<u>47 637</u> 37 287	<u>39 752</u> 33 558	<u>41 898</u> 33 558
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 238</u> 36 580	<u>48 024</u> 37 667	<u>48 024</u> 37 667	<u>40 100</u> 33 901	<u>42 246</u> 33 901
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 012</u> 37 342	<u>48 821</u> 38 452	<u>48 821</u> 38 452	<u>40 818</u> 34 607	<u>42 964</u> 34 607
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 411</u> 37 735	<u>49 232</u> 38 857	<u>49 232</u> 38 857	<u>41 188</u> 34 971	<u>43 334</u> 34 971
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 411</u> 37 735	<u>49 232</u> 38 857	<u>49 232</u> 38 857	<u>41 188</u> 34 971	<u>43 334</u> 34 971

					-	-	-	-	-
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 819</u> 38 136	<u>49 652</u> 39 270	<u>49 652</u> 39 270	<u>41 566</u> 35 343	<u>43 712</u> 35 343
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 662</u> 38 965	<u>50 520</u> 40 124	<u>50 520</u> 40 124	<u>42 346</u> 36 112	<u>44 492</u> 36 112
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 097</u> 39 394	<u>50 968</u> 40 565	<u>50 968</u> 40 565	<u>42 750</u> 36 508	<u>44 895</u> 36 508
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>40 586</u> 37 619	<u>48 646</u> 38 760	<u>48 646</u> 38 760	<u>40 958</u> 34 884	<u>43 050</u> 34 884
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 679</u> 37 998	<u>49 531</u> 39 151	<u>49 531</u> 39 151	<u>41 457</u> 35 236	<u>43 603</u> 35 236
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 475</u> 38 782	<u>50 351</u> 39 959	<u>50 351</u> 39 959	<u>42 195</u> 35 963	<u>44 341</u> 35 963
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 886</u> 39 186	<u>50 774</u> 40 375	<u>50 774</u> 40 375	<u>42 576</u> 36 337	<u>44 722</u> 36 337
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 679</u> 37 998	<u>49 531</u> 39 151	<u>49 531</u> 39 151	<u>41 457</u> 35 236	<u>43 603</u> 35 236
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 073</u> 38 386	<u>49 937</u> 39 551	<u>49 937</u> 39 551	<u>41 822</u> 35 596	<u>43 968</u> 35 596
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 886</u> 39 186	<u>50 774</u> 40 375	<u>50 774</u> 40 375	<u>42 576</u> 36 337	<u>44 722</u> 36 337

					-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 305</u> 39 598	<u>51 206</u> 40 800	<u>51 206</u> 40 800	<u>42 964</u> 36 720	<u>45 110</u> 36 720
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 305</u> 39 598	<u>51 206</u> 40 800	<u>51 206</u> 40 800	<u>42 964</u> 36 720	<u>45 110</u> 36 720
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 733</u> 40 020	<u>51 647</u> 41 234	<u>51 647</u> 41 234	<u>43 361</u> 37 110	<u>45 507</u> 37 110
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 617</u> 40 890	<u>52 558</u> 42 130	<u>52 558</u> 42 130	<u>44 181</u> 37 917	<u>46 327</u> 37 917
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 073</u> 41 339	<u>53 028</u> 42 593	<u>53 028</u> 42 593	<u>44 604</u> 38 334	<u>46 750</u> 38 334
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 531</u> 20 833	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>26 955</u> 21 102	<u>29 047</u> 21 102
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 892</u> 21 188	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>27 367</u> 21 508	<u>29 460</u> 21 508
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 255</u> 21 545	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>27 780</u> 21 913	<u>29 872</u> 21 913
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 184</u> 21 763	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>28 146</u> 22 135	<u>30 292</u> 22 135
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 409</u> 21 985	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>28 375</u> 22 361	<u>30 521</u> 22 361
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 640</u> 22 212	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>28 610</u> 22 591	<u>30 755</u> 22 591
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 115</u> 22 679	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 093</u> 23 067	<u>31 239</u> 23 067
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 22 921	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>29 342</u> 23 312	<u>31 488</u> 23 312
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 409</u> 21 985	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>28 375</u> 22 361	<u>30 521</u> 22 361
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 640</u> 22 212	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>28 610</u> 22 591	<u>30 755</u> 22 591
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 875</u> 22 443	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>28 849</u> 22 826	<u>30 995</u> 22 826
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 360</u> 22 921	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>29 342</u> 23 312	<u>31 488</u> 23 312
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 610</u> 23 167	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>29 597</u> 23 563	<u>31 743</u> 23 563

					-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 640</u> 22 212	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>28 610</u> 22 591	<u>30 755</u> 22 591
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 875</u> 22 443	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>28 849</u> 22 826	<u>30 995</u> 22 826
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 115</u> 22 679	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 093</u> 23 067	<u>31 239</u> 23 067
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 610</u> 23 167	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>29 597</u> 23 563	<u>31 743</u> 23 563
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 866</u> 23 419	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 857</u> 23 819	<u>32 003</u> 23 819
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 875</u> 22 443	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>28 849</u> 22 826	<u>30 995</u> 22 826
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 115</u> 22 679	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 093</u> 23 067	<u>31 239</u> 23 067
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 360</u> 22 921	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>29 342</u> 23 312	<u>31 488</u> 23 312
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 866</u> 23 419	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 857</u> 23 819	<u>32 003</u> 23 819
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 128</u> 23 676	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>30 123</u> 24 081	<u>32 269</u> 24 081
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 755</u> 23 021	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>29 017</u> 23 131	<u>31 109</u> 23 131
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 698</u> 23 254	<u>36 129</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960	<u>29 395</u> 23 364	<u>31 541</u> 23 364
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 939</u> 23 491	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>29 638</u> 23 603	<u>31 783</u> 23 603
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 185</u> 23 733	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>29 885</u> 23 846	<u>32 031</u> 23 846
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 693</u> 24 233	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>30 395</u> 24 348	<u>32 541</u> 24 348
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 955</u> 24 490	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>30 658</u> 24 607	<u>32 804</u> 24 607
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 939</u> 23 491	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>29 638</u> 23 603	<u>31 783</u> 23 603
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 185</u> 23 733	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>29 885</u> 23 846	<u>32 031</u> 23 846
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 437</u> 23 980	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>30 137</u> 24 095	<u>32 283</u> 24 095
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 955</u> 24 490	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>30 658</u> 24 607	<u>32 804</u> 24 607
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 222</u> 24 754	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>30 927</u> 24 872	<u>33 073</u> 24 872

					-	-	-	-	-
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 185</u> 23 733	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>29 885</u> 23 846	<u>32 031</u> 23 846
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 437</u> 23 980	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>30 137</u> 24 095	<u>32 283</u> 24 095
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 693</u> 24 233	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>30 395</u> 24 348	<u>32 541</u> 24 348
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 222</u> 24 754	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>30 927</u> 24 872	<u>33 073</u> 24 872
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 496</u> 25 023	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>31 202</u> 25 142	<u>33 347</u> 25 142
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 437</u> 23 980	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>30 137</u> 24 095	<u>32 283</u> 24 095
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 693</u> 24 233	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>30 395</u> 24 348	<u>32 541</u> 24 348
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 955</u> 24 490	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>30 658</u> 24 607	<u>32 804</u> 24 607
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 496</u> 25 023	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>31 202</u> 25 142	<u>33 347</u> 25 142
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 775</u> 25 298	<u>38 448</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243	<u>31 482</u> 25 418	<u>33 628</u> 25 418
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 171</u> 23 431	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>29 017</u> 23 131	<u>31 109</u> 23 131
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 119</u> 23 668	<u>36 129</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960	<u>29 395</u> 23 364	<u>31 541</u> 23 364
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 909	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>29 638</u> 23 603	<u>31 783</u> 23 603
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 615</u> 24 156	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>29 885</u> 23 846	<u>32 031</u> 23 846
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 131</u> 24 664	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>30 395</u> 24 348	<u>32 541</u> 24 348
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 398</u> 24 926	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>30 658</u> 24 607	<u>32 804</u> 24 607
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 909	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>29 638</u> 23 603	<u>31 783</u> 23 603
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 615</u> 24 156	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>29 885</u> 23 846	<u>32 031</u> 23 846
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 870</u> 24 407	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>30 137</u> 24 095	<u>32 283</u> 24 095
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 398</u> 24 926	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>30 658</u> 24 607	<u>32 804</u> 24 607
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 670</u> 25 194	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>30 927</u> 24 872	<u>33 073</u> 24 872

					-	-	-	-	-
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 615</u> 24 156	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>29 885</u> 23 846	<u>32 031</u> 23 846
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 870</u> 24 407	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>30 137</u> 24 095	<u>32 283</u> 24 095
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 131</u> 24 664	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>30 395</u> 24 348	<u>32 541</u> 24 348
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 670</u> 25 194	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>30 927</u> 24 872	<u>33 073</u> 24 872
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 948</u> 25 468	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>31 202</u> 25 142	<u>33 347</u> 25 142
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 870</u> 24 407	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>30 137</u> 24 095	<u>32 283</u> 24 095
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 131</u> 24 664	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>30 395</u> 24 348	<u>32 541</u> 24 348
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 398</u> 24 926	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>30 658</u> 24 607	<u>32 804</u> 24 607
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 948</u> 25 468	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>31 202</u> 25 142	<u>33 347</u> 25 142
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 233</u> 25 748	<u>38 448</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243	<u>31 482</u> 25 418	<u>33 628</u> 25 418
212-101-2000	15, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 254</u> 24 497	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054	<u>30 253</u> 24 348	<u>32 346</u> 24 348
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 213</u> 24 744	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>30 645</u> 24 594	<u>32 791</u> 24 594
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 469</u> 24 997	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606	<u>30 900</u> 24 845	<u>33 046</u> 24 845
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 731</u> 25 254	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>31 160</u> 25 101	<u>33 306</u> 25 101
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 786	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>31 697</u> 25 630	<u>33 843</u> 25 630
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 550</u> 26 060	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>31 974</u> 25 902	<u>34 120</u> 25 902
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 469</u> 24 997	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606	<u>30 900</u> 24 845	<u>33 046</u> 24 845
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 731</u> 25 254	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>31 160</u> 25 101	<u>33 306</u> 25 101
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 998</u> 25 517	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>31 426</u> 25 363	<u>33 571</u> 25 363
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 550</u> 26 060	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>31 974</u> 25 902	<u>34 120</u> 25 902
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 835</u> 26 341	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090	<u>32 257</u> 26 181	<u>34 403</u> 26 181

					-	-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 731</u> 25 254	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>31 160</u> 25 101	<u>33 306</u> 25 101
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 998</u> 25 517	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>31 426</u> 25 363	<u>33 571</u> 25 363
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 786	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>31 697</u> 25 630	<u>33 843</u> 25 630
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 835</u> 26 341	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090	<u>32 257</u> 26 181	<u>34 403</u> 26 181
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 126</u> 26 627	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>32 546</u> 26 465	<u>34 692</u> 26 465
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 998</u> 25 517	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>31 426</u> 25 363	<u>33 571</u> 25 363
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 786	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>31 697</u> 25 630	<u>33 843</u> 25 630
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 550</u> 26 060	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>31 974</u> 25 902	<u>34 120</u> 25 902
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 126</u> 26 627	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>32 546</u> 26 465	<u>34 692</u> 26 465
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 423</u> 26 919	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729	<u>32 841</u> 26 756	<u>34 987</u> 26 756
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 126</u> 26 627	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>32 546</u> 26 465	<u>34 692</u> 26 465

					-	-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 423</u> 26 919	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729	<u>32 841</u> 26 756	<u>34 987</u> 26 756
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 727</u> 27 219	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>33 144</u> 27 054	<u>35 289</u> 27 054
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 037</u> 27 524	<u>40 637</u> 30 397	<u>40 637</u> 30 397	<u>33 452</u> 27 358	<u>35 598</u> 27 358
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 680</u> 28 157	<u>41 347</u> 31 096	<u>41 347</u> 31 096	<u>34 091</u> 27 986	<u>36 237</u> 27 986
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 975</u> 26 191	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>31 903</u> 25 971	<u>33 995</u> 25 971
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>32 311</u> 26 234	<u>34 456</u> 26 234
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 226</u> 26 726	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>32 583</u> 26 501	<u>34 728</u> 26 501
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 792</u> 27 282	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>33 144</u> 27 054	<u>35 289</u> 27 054
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 083</u> 27 570	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>33 433</u> 27 338	<u>35 579</u> 27 338
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>32 311</u> 26 234	<u>34 456</u> 26 234

					-	-	-	-	-
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 226</u> 26 726	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>32 583</u> 26 501	<u>34 728</u> 26 501
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 506</u> 27 001	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>32 860</u> 26 775	<u>35 006</u> 26 775
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 083</u> 27 570	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>33 433</u> 27 338	<u>35 579</u> 27 338
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 381</u> 27 863	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>33 728</u> 27 629	<u>35 874</u> 27 629
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 226</u> 26 726	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>32 583</u> 26 501	<u>34 728</u> 26 501
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 506</u> 27 001	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>32 860</u> 26 775	<u>35 006</u> 26 775
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 792</u> 27 282	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>33 144</u> 27 054	<u>35 289</u> 27 054
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 381</u> 27 863	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>33 728</u> 27 629	<u>35 874</u> 27 629
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 686</u> 28 162	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>34 030</u> 27 926	<u>36 176</u> 27 926
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 381</u> 27 863	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>33 728</u> 27 629	<u>35 874</u> 27 629
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 686</u> 28 162	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>34 030</u> 27 926	<u>36 176</u> 27 926

					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 997</u> 28 469	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>34 339</u> 28 230	<u>36 484</u> 28 230
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 315</u> 28 781	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>34 654</u> 28 540	<u>36 800</u> 28 540
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 972</u> 29 428	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424	<u>35 305</u> 29 181	<u>37 451</u> 29 181
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 697</u> 27 885	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>33 552</u> 27 595	<u>35 644</u> 27 595
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 690</u> 28 167	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>33 976</u> 27 873	<u>36 122</u> 27 873
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 982</u> 28 455	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>34 265</u> 28 158	<u>36 411</u> 28 158
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 585</u> 29 047	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>34 861</u> 28 744	<u>37 007</u> 28 744
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 353	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>35 169</u> 29 047	<u>37 315</u> 29 047
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 690</u> 28 167	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>33 976</u> 27 873	<u>36 122</u> 27 873
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 982</u> 28 455	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>34 265</u> 28 158	<u>36 411</u> 28 158

					-	-	-	-	-
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 281</u> 28 748	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>34 560</u> 28 448	<u>36 706</u> 28 448
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 895</u> 29 353	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>35 169</u> 29 047	<u>37 315</u> 29 047
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 213</u> 29 665	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>35 483</u> 29 356	<u>37 629</u> 29 356
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 982</u> 28 455	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>34 265</u> 28 158	<u>36 411</u> 28 158
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 281</u> 28 748	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>34 560</u> 28 448	<u>36 706</u> 28 448
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 585</u> 29 047	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>34 861</u> 28 744	<u>37 007</u> 28 744
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 213</u> 29 665	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>35 483</u> 29 356	<u>37 629</u> 29 356
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 537</u> 29 984	<u>43 250</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>35 803</u> 29 672	<u>37 949</u> 29 672
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 213</u> 29 665	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>35 483</u> 29 356	<u>37 629</u> 29 356
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 537</u> 29 984	<u>43 250</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>35 803</u> 29 672	<u>37 949</u> 29 672
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 868</u> 30 310	<u>43 614</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>36 131</u> 29 994	<u>38 277</u> 29 994

					-	-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 206</u> 30 643	<u>43 986</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>36 466</u> 30 324	<u>38 612</u> 30 324
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 906</u> 31 332	<u>44 755</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>37 158</u> 31 005	<u>39 304</u> 31 005
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 196</u> 29 361	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>34 789</u> 28 812	<u>36 881</u> 28 812
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 205</u> 29 658	<u>42 608</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337	<u>35 226</u> 29 103	<u>37 372</u> 29 103
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 826</u> 30 269	<u>43 285</u> 33 003	<u>43 285</u> 33 003	<u>35 835</u> 29 703	<u>37 981</u> 29 703
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 147</u> 30 585	<u>43 634</u> 33 347	<u>43 634</u> 33 347	<u>36 150</u> 30 013	<u>38 296</u> 30 013
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 205</u> 29 658	<u>42 608</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337	<u>35 226</u> 29 103	<u>37 372</u> 29 103
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 512</u> 29 960	<u>42 943</u> 32 667	<u>42 943</u> 32 667	<u>35 528</u> 29 400	<u>37 673</u> 29 400
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 147</u> 30 585	<u>43 634</u> 33 347	<u>43 634</u> 33 347	<u>36 150</u> 30 013	<u>38 296</u> 30 013
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 474</u> 30 906	<u>43 991</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698	<u>36 471</u> 30 328	<u>38 617</u> 30 328

					-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 474</u> 30 906	<u>43 991</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698	<u>36 471</u> 30 328	<u>38 617</u> 30 328
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 808</u> 31 235	<u>44 355</u> 34 057	<u>44 355</u> 34 057	<u>36 799</u> 30 651	<u>38 944</u> 30 651
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 498</u> 31 914	<u>45 108</u> 34 797	<u>45 108</u> 34 797	<u>37 476</u> 31 317	<u>39 621</u> 31 317
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 854</u> 32 265	<u>45 496</u> 35 180	<u>45 496</u> 35 180	<u>37 825</u> 31 662	<u>39 971</u> 31 662
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 029</u> 30 181	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>34 789</u> 28 812	<u>36 881</u> 28 812
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 167</u> 32 285	<u>43 624</u> 33 817	<u>43 624</u> 33 817	<u>36 438</u> 30 435	<u>38 530</u> 30 435
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 206</u> 32 611	<u>44 459</u> 34 159	<u>44 459</u> 34 159	<u>36 892</u> 30 743	<u>39 037</u> 30 743
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 889</u> 33 284	<u>45 174</u> 34 863	<u>45 174</u> 34 863	<u>37 536</u> 31 377	<u>39 681</u> 31 377
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 241</u> 33 630	<u>45 543</u> 35 226	<u>45 543</u> 35 226	<u>37 868</u> 31 703	<u>40 014</u> 31 703

					-	-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 206</u> 32 611	<u>44 459</u> 34 159	<u>44 459</u> 34 159	<u>36 892</u> 30 743	<u>39 037</u> 30 743
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 544</u> 32 944	<u>44 813</u> 34 507	<u>44 813</u> 34 507	<u>37 210</u> 31 056	<u>39 356</u> 31 056
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 241</u> 33 630	<u>45 543</u> 35 226	<u>45 543</u> 35 226	<u>37 868</u> 31 703	<u>40 014</u> 31 703
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 601</u> 33 984	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597	<u>38 207</u> 32 037	<u>40 353</u> 32 037
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 601</u> 33 984	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597	<u>38 207</u> 32 037	<u>40 353</u> 32 037
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 968</u> 34 346	<u>46 305</u> 35 975	<u>46 305</u> 35 975	<u>38 553</u> 32 378	<u>40 699</u> 32 378
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 727</u> 35 092	<u>47 099</u> 36 758	<u>47 099</u> 36 758	<u>39 268</u> 33 082	<u>41 414</u> 33 082
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 118</u> 35 478	<u>47 510</u> 37 161	<u>47 510</u> 37 161	<u>39 638</u> 33 445	<u>41 783</u> 33 445
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 249</u> 34 335	<u>45 342</u> 35 508	<u>45 342</u> 35 508	<u>37 984</u> 31 957	<u>40 076</u> 31 957
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 309</u> 34 681	<u>46 194</u> 35 866	<u>46 194</u> 35 866	<u>38 453</u> 32 280	<u>40 599</u> 32 280

					-	-	-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 035</u> 35 396	<u>46 945</u> 36 606	<u>46 945</u> 36 606	<u>39 130</u> 32 945	<u>41 275</u> 32 945
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 410</u> 35 765	<u>47 333</u> 36 987	<u>47 333</u> 36 987	<u>39 478</u> 33 289	<u>41 624</u> 33 289
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 309</u> 34 681	<u>46 194</u> 35 866	<u>46 194</u> 35 866	<u>38 453</u> 32 280	<u>40 599</u> 32 280
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 668</u> 35 035	<u>46 566</u> 36 232	<u>46 566</u> 36 232	<u>38 788</u> 32 609	<u>40 934</u> 32 609
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 410</u> 35 765	<u>47 333</u> 36 987	<u>47 333</u> 36 987	<u>39 478</u> 33 289	<u>41 624</u> 33 289
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 793</u> 36 142	<u>47 728</u> 37 377	<u>47 728</u> 37 377	<u>39 834</u> 33 639	<u>41 980</u> 33 639
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 793</u> 36 142	<u>47 728</u> 37 377	<u>47 728</u> 37 377	<u>39 834</u> 33 639	<u>41 980</u> 33 639
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 183</u> 36 526	<u>48 132</u> 37 774	<u>48 132</u> 37 774	<u>40 198</u> 33 997	<u>42 344</u> 33 997
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 990</u> 37 320	<u>48 967</u> 38 595	<u>48 967</u> 38 595	<u>40 949</u> 34 736	<u>43 095</u> 34 736
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 407</u> 37 730	<u>49 397</u> 39 020	<u>49 397</u> 39 020	<u>41 337</u> 35 118	<u>43 482</u> 35 118
212-101-2700	40, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-
212-101-2701		3	1	2400	<u>39 373</u> 36 425	<u>47 146</u> 37 283	<u>47 146</u> 37 283	<u>39 607</u> 33 555	<u>41 700</u> 33 555
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 454</u> 36 793	<u>48 016</u> 37 660	<u>48 016</u> 37 660	<u>40 093</u> 33 894	<u>42 239</u> 33 894
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 225</u> 37 552	<u>48 805</u> 38 436	<u>48 805</u> 38 436	<u>40 803</u> 34 593	<u>42 949</u> 34 593
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 622</u> 37 943	<u>49 212</u> 38 837	<u>49 212</u> 38 837	<u>41 169</u> 34 953	<u>43 315</u> 34 953
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 454</u> 36 793	<u>48 016</u> 37 660	<u>48 016</u> 37 660	<u>40 093</u> 33 894	<u>42 239</u> 33 894
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 836</u> 37 168	<u>48 406</u> 38 044	<u>48 406</u> 38 044	<u>40 445</u> 34 240	<u>42 590</u> 34 240
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 622</u> 37 943	<u>49 212</u> 38 837	<u>49 212</u> 38 837	<u>41 169</u> 34 953	<u>43 315</u> 34 953
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 028</u> 38 342	<u>49 627</u> 39 245	<u>49 627</u> 39 245	<u>41 543</u> 35 321	<u>43 689</u> 35 321
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 028</u> 38 342	<u>49 627</u> 39 245	<u>49 627</u> 39 245	<u>41 543</u> 35 321	<u>43 689</u> 35 321
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 443</u> 38 750	<u>50 051</u> 39 663	<u>50 051</u> 39 663	<u>41 925</u> 35 697	<u>44 071</u> 35 697
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 299</u> 39 592	<u>50 927</u> 40 525	<u>50 927</u> 40 525	<u>42 713</u> 36 473	<u>44 859</u> 36 473

					-	-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 741</u> 40 028	<u>51 380</u> 40 971	<u>51 380</u> 40 971	<u>43 121</u> 36 873	<u>45 266</u> 36 873
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>41 199</u> 38 222	<u>49 040</u> 39 147	<u>49 040</u> 39 147	<u>41 312</u> 35 233	<u>43 404</u> 35 233
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>41 298</u> 38 608	<u>49 929</u> 39 543	<u>49 929</u> 39 543	<u>41 815</u> 35 589	<u>43 961</u> 35 589
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>42 107</u> 39 404	<u>50 757</u> 40 358	<u>50 757</u> 40 358	<u>42 561</u> 36 322	<u>44 706</u> 36 322
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>42 524</u> 39 814	<u>51 185</u> 40 779	<u>51 185</u> 40 779	<u>42 945</u> 36 701	<u>45 091</u> 36 701
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>41 298</u> 38 608	<u>49 929</u> 39 543	<u>49 929</u> 39 543	<u>41 815</u> 35 589	<u>43 961</u> 35 589
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 698</u> 39 002	<u>50 339</u> 39 946	<u>50 339</u> 39 946	<u>42 184</u> 35 952	<u>44 330</u> 35 952
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>42 524</u> 39 814	<u>51 185</u> 40 779	<u>51 185</u> 40 779	<u>42 945</u> 36 701	<u>45 091</u> 36 701
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 950</u> 40 233	<u>51 621</u> 41 208	<u>51 621</u> 41 208	<u>43 337</u> 37 087	<u>45 483</u> 37 087
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 950</u> 40 233	<u>51 621</u> 41 208	<u>51 621</u> 41 208	<u>43 337</u> 37 087	<u>45 483</u> 37 087

					-	-	-	-	-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>43 385</u> 40 661	<u>52 066</u> 41 646	<u>52 066</u> 41 646	<u>43 738</u> 37 482	<u>45 884</u> 37 482
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>44 283</u> 41 545	<u>52 986</u> 42 551	<u>52 986</u> 42 551	<u>44 566</u> 38 296	<u>46 712</u> 38 296
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 747</u> 42 002	<u>53 461</u> 43 019	<u>53 461</u> 43 019	<u>44 994</u> 38 717	<u>47 140</u> 38 717

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>32 852</u> 23 214	<u>30 737</u> 20 893	<u>23 275</u> 20 893	<u>25 841</u> 20 893
212-101-0200	7473-2010	5	3						
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 661	<u>31 145</u> 21 295	<u>23 684</u> 21 295	<u>26 249</u> 21 295
212-101-0300	7473-2010	7,5	3						

					-		-	-	.
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>31 553</u> 21 696	<u>24 092</u> 21 696	<u>26 657</u> 21 696	<u>33 759</u> 24 107
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>32 020</u> 21 916	<u>24 490</u> 21 916	<u>27 089</u> 21 916	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>32 247</u> 22 139	<u>24 717</u> 22 139	<u>27 317</u> 22 139	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>32 479</u> 22 367	<u>24 949</u> 22 367	<u>27 548</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>32 957</u> 22 838	<u>25 428</u> 22 838	<u>28 027</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>33 204</u> 23 081	<u>25 674</u> 23 081	<u>28 274</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>32 247</u> 22 139	<u>24 717</u> 22 139	<u>27 317</u> 22 139	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>32 479</u> 22 367	<u>24 949</u> 22 367	<u>27 548</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>32 716</u> 22 600	<u>25 186</u> 22 600	<u>27 785</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>33 204</u> 23 081	<u>25 674</u> 23 081	<u>28 274</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>33 456</u> 23 329	<u>25 927</u> 23 329	<u>28 526</u> 23 329	<u>36 090</u> 25 922

					-		-	-	.
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>32 479</u> 22 367	<u>24 949</u> 22 367	<u>27 548</u> 22 367	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>32 716</u> 22 600	<u>25 186</u> 22 600	<u>27 785</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>32 957</u> 22 838	<u>25 428</u> 22 838	<u>28 027</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>33 456</u> 23 329	<u>25 927</u> 23 329	<u>28 526</u> 23 329	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>33 714</u> 23 583	<u>26 184</u> 23 583	<u>28 784</u> 23 583	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>32 716</u> 22 600	<u>25 186</u> 22 600	<u>27 785</u> 22 600	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>32 957</u> 22 838	<u>25 428</u> 22 838	<u>28 027</u> 22 838	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>33 204</u> 23 081	<u>25 674</u> 23 081	<u>28 274</u> 23 081	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>33 714</u> 23 583	<u>26 184</u> 23 583	<u>28 784</u> 23 583	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>33 977</u> 23 842	<u>26 448</u> 23 842	<u>29 047</u> 23 842	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-0401		3	1	2400	<u>35 119</u> 25 446	<u>32 778</u> 22 902	<u>25 316</u> 22 902	<u>27 882</u> 22 902	<u>35 119</u> 25 446
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 868</u> 25 703	<u>33 257</u> 23 133	<u>25 727</u> 23 133	<u>28 326</u> 23 133	<u>35 868</u> 25 703
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>33 497</u> 23 369	<u>25 967</u> 23 369	<u>28 566</u> 23 369	<u>36 135</u> 25 966
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>33 741</u> 23 610	<u>26 212</u> 23 610	<u>28 811</u> 23 610	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>34 246</u> 24 107	<u>26 717</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>34 507</u> 24 364	<u>26 977</u> 24 364	<u>29 577</u> 24 364	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>33 497</u> 23 369	<u>25 967</u> 23 369	<u>28 566</u> 23 369	<u>36 135</u> 25 966
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>33 741</u> 23 610	<u>26 212</u> 23 610	<u>28 811</u> 23 610	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>33 991</u> 23 856	<u>26 462</u> 23 856	<u>29 061</u> 23 856	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>34 507</u> 24 364	<u>26 977</u> 24 364	<u>29 577</u> 24 364	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>34 773</u> 24 626	<u>27 243</u> 24 626	<u>29 843</u> 24 626	<u>37 553</u> 27 362

					-		-	-	.
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>33 741</u> 23 610	<u>26 212</u> 23 610	<u>28 811</u> 23 610	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>33 991</u> 23 856	<u>26 462</u> 23 856	<u>29 061</u> 23 856	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>34 246</u> 24 107	<u>26 717</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>34 773</u> 24 626	<u>27 243</u> 24 626	<u>29 843</u> 24 626	<u>37 553</u> 27 362
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 515</u> 24 893	<u>30 115</u> 24 893	<u>37 855</u> 27 659
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>33 991</u> 23 856	<u>26 462</u> 23 856	<u>29 061</u> 23 856	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>34 246</u> 24 107	<u>26 717</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>34 507</u> 24 364	<u>26 977</u> 24 364	<u>29 577</u> 24 364	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 515</u> 24 893	<u>30 115</u> 24 893	<u>37 855</u> 27 659
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 164</u> 27 963	<u>35 323</u> 25 167	<u>27 793</u> 25 167	<u>30 393</u> 25 167	<u>38 164</u> 27 963
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							

					-		-	-	.
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 119</u> 25 446	<u>32 778</u> 22 902	<u>25 316</u> 22 902	<u>27 882</u> 22 902	<u>35 119</u> 25 446
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 868</u> 25 703	<u>33 257</u> 23 133	<u>25 727</u> 23 133	<u>28 326</u> 23 133	<u>35 868</u> 25 703
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>33 497</u> 23 369	<u>25 967</u> 23 369	<u>28 566</u> 23 369	<u>36 135</u> 25 966
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>33 741</u> 23 610	<u>26 212</u> 23 610	<u>28 811</u> 23 610	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>34 246</u> 24 107	<u>26 717</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>34 507</u> 24 364	<u>26 977</u> 24 364	<u>29 577</u> 24 364	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>33 497</u> 23 369	<u>25 967</u> 23 369	<u>28 566</u> 23 369	<u>36 135</u> 25 966
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>33 741</u> 23 610	<u>26 212</u> 23 610	<u>28 811</u> 23 610	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>33 991</u> 23 856	<u>26 462</u> 23 856	<u>29 061</u> 23 856	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>34 507</u> 24 364	<u>26 977</u> 24 364	<u>29 577</u> 24 364	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>34 773</u> 24 626	<u>27 243</u> 24 626	<u>29 843</u> 24 626	<u>37 553</u> 27 362

					-		-	-	.
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>33 741</u> 23 610	<u>26 212</u> 23 610	<u>28 811</u> 23 610	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>33 991</u> 23 856	<u>26 462</u> 23 856	<u>29 061</u> 23 856	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>34 246</u> 24 107	<u>26 717</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>34 773</u> 24 626	<u>27 243</u> 24 626	<u>29 843</u> 24 626	<u>37 553</u> 27 362
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 515</u> 24 893	<u>30 115</u> 24 893	<u>37 855</u> 27 659
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>33 991</u> 23 856	<u>26 462</u> 23 856	<u>29 061</u> 23 856	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>34 246</u> 24 107	<u>26 717</u> 24 107	<u>29 316</u> 24 107	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>34 507</u> 24 364	<u>26 977</u> 24 364	<u>29 577</u> 24 364	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>35 045</u> 24 893	<u>27 515</u> 24 893	<u>30 115</u> 24 893	<u>37 855</u> 27 659
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 164</u> 27 963	<u>35 323</u> 25 167	<u>27 793</u> 25 167	<u>30 393</u> 25 167	<u>38 164</u> 27 963
212-101-0600	7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>34 003</u> 24 107	<u>26 541</u> 24 107	<u>29 106</u> 24 107	<u>36 480</u> 26 786
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 243</u> 27 056	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 964</u> 24 351	<u>29 563</u> 24 351	<u>37 243</u> 27 056
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>34 746</u> 24 599	<u>27 217</u> 24 599	<u>29 816</u> 24 599	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 474</u> 24 853	<u>30 074</u> 24 853	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 006</u> 25 376	<u>30 605</u> 25 376	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 280</u> 25 646	<u>30 879</u> 25 646	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>34 746</u> 24 599	<u>27 217</u> 24 599	<u>29 816</u> 24 599	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 474</u> 24 853	<u>30 074</u> 24 853	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 737</u> 25 112	<u>30 337</u> 25 112	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 280</u> 25 646	<u>30 879</u> 25 646	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 016</u> 28 802	<u>36 090</u> 25 922	<u>28 560</u> 25 922	<u>31 160</u> 25 922	<u>39 016</u> 28 802

					-		-	-	.
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 474</u> 24 853	<u>30 074</u> 24 853	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 737</u> 25 112	<u>30 337</u> 25 112	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 006</u> 25 376	<u>30 605</u> 25 376	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 016</u> 28 802	<u>36 090</u> 25 922	<u>28 560</u> 25 922	<u>31 160</u> 25 922	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>36 376</u> 26 203	<u>28 846</u> 26 203	<u>31 446</u> 26 203	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 737</u> 25 112	<u>30 337</u> 25 112	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 006</u> 25 376	<u>30 605</u> 25 376	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 280</u> 25 646	<u>30 879</u> 25 646	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>36 376</u> 26 203	<u>28 846</u> 26 203	<u>31 446</u> 26 203	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 659</u> 29 435	<u>36 669</u> 26 491	<u>29 139</u> 26 491	<u>31 738</u> 26 491	<u>39 659</u> 29 435
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>36 376</u> 26 203	<u>28 846</u> 26 203	<u>31 446</u> 26 203	<u>39 334</u> 29 115

					-		-	-	.
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 659</u> 29 435	<u>36 669</u> 26 491	<u>29 139</u> 26 491	<u>31 738</u> 26 491	<u>39 659</u> 29 435
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>36 968</u> 26 786	<u>29 438</u> 26 786	<u>32 037</u> 26 786	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 331</u> 30 096	<u>37 274</u> 27 087	<u>29 744</u> 27 087	<u>32 343</u> 27 087	<u>40 331</u> 30 096
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 034</u> 30 788	<u>37 906</u> 27 709	<u>30 377</u> 27 709	<u>32 976</u> 27 709	<u>41 034</u> 30 788
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 294</u> 28 571	<u>35 635</u> 25 714	<u>28 174</u> 25 714	<u>30 739</u> 25 714	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>36 143</u> 25 974	<u>28 613</u> 25 974	<u>31 213</u> 25 974	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>36 413</u> 26 239	<u>28 883</u> 26 239	<u>31 482</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>36 968</u> 26 786	<u>29 438</u> 26 786	<u>32 037</u> 26 786	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>37 254</u> 27 068	<u>29 725</u> 27 068	<u>32 324</u> 27 068	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>36 143</u> 25 974	<u>28 613</u> 25 974	<u>31 213</u> 25 974	<u>39 075</u> 28 860

					-		-	-	.
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>36 413</u> 26 239	<u>28 883</u> 26 239	<u>31 482</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>36 687</u> 26 510	<u>29 158</u> 26 510	<u>31 757</u> 26 510	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>37 254</u> 27 068	<u>29 725</u> 27 068	<u>32 324</u> 27 068	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>37 547</u> 27 356	<u>30 017</u> 27 356	<u>32 616</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>36 413</u> 26 239	<u>28 883</u> 26 239	<u>31 482</u> 26 239	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>36 687</u> 26 510	<u>29 158</u> 26 510	<u>31 757</u> 26 510	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>36 968</u> 26 786	<u>29 438</u> 26 786	<u>32 037</u> 26 786	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>37 547</u> 27 356	<u>30 017</u> 27 356	<u>32 616</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 967</u> 30 722	<u>37 846</u> 27 650	<u>30 316</u> 27 650	<u>32 915</u> 27 650	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>37 547</u> 27 356	<u>30 017</u> 27 356	<u>32 616</u> 27 356	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 967</u> 30 722	<u>37 846</u> 27 650	<u>30 316</u> 27 650	<u>32 915</u> 27 650	<u>40 967</u> 30 722

					-		-	-	.
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 306</u> 31 056	<u>38 151</u> 27 950	<u>30 621</u> 27 950	<u>33 221</u> 27 950	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 653</u> 31 397	<u>38 463</u> 28 257	<u>30 933</u> 28 257	<u>33 533</u> 28 257	<u>41 653</u> 31 397
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 370</u> 32 103	<u>39 108</u> 28 892	<u>31 579</u> 28 892	<u>34 178</u> 28 892	<u>42 370</u> 32 103
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 109</u> 30 357	<u>37 268</u> 27 321	<u>29 807</u> 27 321	<u>32 372</u> 27 321	<u>40 109</u> 30 357
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 908</u> 30 664	<u>37 793</u> 27 597	<u>30 263</u> 27 597	<u>32 862</u> 27 597	<u>40 908</u> 30 664
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 226</u> 30 977	<u>38 079</u> 27 879	<u>30 549</u> 27 879	<u>33 148</u> 27 879	<u>41 226</u> 30 977
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 882</u> 31 622	<u>38 669</u> 28 460	<u>31 139</u> 28 460	<u>33 738</u> 28 460	<u>41 882</u> 31 622
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 220</u> 31 955	<u>38 973</u> 28 759	<u>31 443</u> 28 759	<u>34 043</u> 28 759	<u>42 220</u> 31 955
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 908</u> 30 664	<u>37 793</u> 27 597	<u>30 263</u> 27 597	<u>32 862</u> 27 597	<u>40 908</u> 30 664
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 226</u> 30 977	<u>38 079</u> 27 879	<u>30 549</u> 27 879	<u>33 148</u> 27 879	<u>41 226</u> 30 977

					-		-	-	.
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 550</u> 31 296	<u>38 371</u> 28 166	<u>30 841</u> 28 166	<u>33 440</u> 28 166	<u>41 550</u> 31 296
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 220</u> 31 955	<u>38 973</u> 28 759	<u>31 443</u> 28 759	<u>34 043</u> 28 759	<u>42 220</u> 31 955
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 565</u> 32 295	<u>39 284</u> 29 065	<u>31 754</u> 29 065	<u>34 354</u> 29 065	<u>42 565</u> 32 295
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 226</u> 30 977	<u>38 079</u> 27 879	<u>30 549</u> 27 879	<u>33 148</u> 27 879	<u>41 226</u> 30 977
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 550</u> 31 296	<u>38 371</u> 28 166	<u>30 841</u> 28 166	<u>33 440</u> 28 166	<u>41 550</u> 31 296
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 882</u> 31 622	<u>38 669</u> 28 460	<u>31 139</u> 28 460	<u>33 738</u> 28 460	<u>41 882</u> 31 622
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 565</u> 32 295	<u>39 284</u> 29 065	<u>31 754</u> 29 065	<u>34 354</u> 29 065	<u>42 565</u> 32 295
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 918</u> 32 642	<u>39 602</u> 29 378	<u>32 072</u> 29 378	<u>34 671</u> 29 378	<u>42 918</u> 32 642
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 565</u> 32 295	<u>39 284</u> 29 065	<u>31 754</u> 29 065	<u>34 354</u> 29 065	<u>42 565</u> 32 295
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 918</u> 32 642	<u>39 602</u> 29 378	<u>32 072</u> 29 378	<u>34 671</u> 29 378	<u>42 918</u> 32 642
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 278</u> 32 997	<u>39 926</u> 29 697	<u>32 396</u> 29 697	<u>34 996</u> 29 697	<u>43 278</u> 32 997

					-		-	-	.
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 647</u> 33 359	<u>40 258</u> 30 024	<u>32 728</u> 30 024	<u>35 327</u> 30 024	<u>43 647</u> 33 359
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 408</u> 34 109	<u>40 943</u> 30 698	<u>33 413</u> 30 698	<u>36 013</u> 30 698	<u>44 408</u> 34 109
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 469</u> 31 696	<u>38 493</u> 28 527	<u>31 031</u> 28 527	<u>33 597</u> 28 527	<u>41 469</u> 31 696
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>42 282</u> 32 017	<u>39 030</u> 28 815	<u>31 500</u> 28 815	<u>34 099</u> 28 815	<u>42 282</u> 32 017
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>43 343</u> 29 972	<u>39 720</u> 29 972	<u>33 069</u> 29 972	<u>35 526</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>43 801</u> 30 421	<u>40 178</u> 30 421	<u>33 526</u> 30 421	<u>35 984</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>42 742</u> 29 384	<u>39 119</u> 29 384	<u>32 468</u> 29 384	<u>34 926</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>43 192</u> 29 825	<u>39 569</u> 29 825	<u>32 918</u> 29 825	<u>35 376</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>43 649</u> 30 272	<u>40 026</u> 30 272	<u>33 375</u> 30 272	<u>35 832</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>44 111</u> 30 725	<u>40 488</u> 30 725	<u>33 837</u> 30 725	<u>36 295</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725

					-		-	-	.
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>43 941</u> 30 559	<u>40 318</u> 30 559	<u>33 667</u> 30 559	<u>36 125</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>44 409</u> 31 017	<u>40 786</u> 31 017	<u>34 135</u> 31 017	<u>36 593</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>44 884</u> 31 483	<u>41 261</u> 31 483	<u>34 609</u> 31 483	<u>37 067</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>45 365</u> 31 955	<u>41 742</u> 31 955	<u>35 091</u> 31 955	<u>37 549</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 469</u> 31 696	<u>38 493</u> 28 527	<u>31 031</u> 28 527	<u>33 597</u> 28 527	<u>41 469</u> 31 696
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 282</u> 32 017	<u>39 030</u> 28 815	<u>31 500</u> 28 815	<u>34 099</u> 28 815	<u>42 282</u> 32 017
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 953</u> 32 677	<u>39 633</u> 29 409	<u>32 103</u> 29 409	<u>34 703</u> 29 409	<u>42 953</u> 32 677
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 299</u> 33 017	<u>39 944</u> 29 715	<u>32 415</u> 29 715	<u>35 014</u> 29 715	<u>43 299</u> 33 017
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 282</u> 32 017	<u>39 030</u> 28 815	<u>31 500</u> 28 815	<u>34 099</u> 28 815	<u>42 282</u> 32 017
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 614</u> 32 343	<u>39 328</u> 29 109	<u>31 799</u> 29 109	<u>34 398</u> 29 109	<u>42 614</u> 32 343

					-		-	-	.
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 299</u> 33 017	<u>39 944</u> 29 715	<u>32 415</u> 29 715	<u>35 014</u> 29 715	<u>43 299</u> 33 017
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>43 652</u> 33 365	<u>40 262</u> 30 028	<u>32 732</u> 30 028	<u>35 332</u> 30 028	<u>43 652</u> 33 365
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>43 652</u> 33 365	<u>40 262</u> 30 028	<u>32 732</u> 30 028	<u>35 332</u> 30 028	<u>43 652</u> 33 365
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 013</u> 33 720	<u>40 587</u> 30 348	<u>33 057</u> 30 348	<u>35 656</u> 30 348	<u>44 013</u> 33 720
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 757</u> 34 453	<u>41 257</u> 31 007	<u>33 727</u> 31 007	<u>36 327</u> 31 007	<u>44 757</u> 34 453
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 142</u> 34 831	<u>41 603</u> 31 348	<u>34 074</u> 31 348	<u>36 673</u> 31 348	<u>45 142</u> 34 831
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 284</u> 33 482	<u>40 126</u> 30 134	<u>32 664</u> 30 134	<u>35 230</u> 30 134	<u>43 284</u> 33 482
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>44 115</u> 33 820	<u>40 679</u> 30 438	<u>33 149</u> 30 438	<u>35 748</u> 30 438	<u>44 115</u> 33 820
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 824</u> 34 518	<u>41 317</u> 31 066	<u>33 787</u> 31 066	<u>36 386</u> 31 066	<u>44 824</u> 34 518
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>45 189</u> 34 877	<u>41 645</u> 31 390	<u>34 116</u> 31 390	<u>36 715</u> 31 390	<u>45 189</u> 34 877

					-		-	-	.
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>44 115</u> 33 820	<u>40 679</u> 30 438	<u>33 149</u> 30 438	<u>35 748</u> 30 438	<u>44 115</u> 33 820
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>44 466</u> 34 165	<u>40 994</u> 30 749	<u>33 465</u> 30 749	<u>36 064</u> 30 749	<u>44 466</u> 34 165
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>45 189</u> 34 877	<u>41 645</u> 31 390	<u>34 116</u> 31 390	<u>36 715</u> 31 390	<u>45 189</u> 34 877
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>45 562</u> 35 244	<u>41 981</u> 31 720	<u>34 451</u> 31 720	<u>37 051</u> 31 720	<u>45 562</u> 35 244
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>45 562</u> 35 244	<u>41 981</u> 31 720	<u>34 451</u> 31 720	<u>37 051</u> 31 720	<u>45 562</u> 35 244
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 943</u> 35 619	<u>42 324</u> 32 057	<u>34 794</u> 32 057	<u>37 393</u> 32 057	<u>45 943</u> 35 619
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>46 730</u> 36 394	<u>43 032</u> 32 754	<u>35 502</u> 32 754	<u>38 102</u> 32 754	<u>46 730</u> 36 394
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>47 136</u> 36 794	<u>43 398</u> 33 114	<u>35 868</u> 33 114	<u>38 467</u> 33 114	<u>47 136</u> 36 794
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 985</u> 35 156	<u>41 657</u> 31 641	<u>34 195</u> 31 641	<u>36 760</u> 31 641	<u>44 985</u> 35 156
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>45 833</u> 35 511	<u>42 225</u> 31 960	<u>34 695</u> 31 960	<u>37 295</u> 31 960	<u>45 833</u> 35 511

					-		-	-	.
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>46 577</u> 36 244	<u>42 895</u> 32 619	<u>35 365</u> 32 619	<u>37 964</u> 32 619	<u>46 577</u> 36 244
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>46 961</u> 36 621	<u>43 240</u> 32 959	<u>35 710</u> 32 959	<u>38 309</u> 32 959	<u>46 961</u> 36 621
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>45 833</u> 35 511	<u>42 225</u> 31 960	<u>34 695</u> 31 960	<u>37 295</u> 31 960	<u>45 833</u> 35 511
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>46 201</u> 35 874	<u>42 557</u> 32 286	<u>35 027</u> 32 286	<u>37 626</u> 32 286	<u>46 201</u> 35 874
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>46 961</u> 36 621	<u>43 240</u> 32 959	<u>35 710</u> 32 959	<u>38 309</u> 32 959	<u>46 961</u> 36 621
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>47 352</u> 37 007	<u>43 592</u> 33 306	<u>36 063</u> 33 306	<u>38 662</u> 33 306	<u>47 352</u> 37 007
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>47 352</u> 37 007	<u>43 592</u> 33 306	<u>36 063</u> 33 306	<u>38 662</u> 33 306	<u>47 352</u> 37 007
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 752</u> 37 400	<u>43 952</u> 33 660	<u>36 423</u> 33 660	<u>39 022</u> 33 660	<u>47 752</u> 37 400
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 578</u> 38 213	<u>44 696</u> 34 392	<u>37 166</u> 34 392	<u>39 765</u> 34 392	<u>48 578</u> 38 213
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>49 005</u> 38 633	<u>45 080</u> 34 770	<u>37 550</u> 34 770	<u>40 149</u> 34 770	<u>49 005</u> 38 633
212-101-1300	7473-2010 40	3							

					-		-	-	.
212-101-1301		3	1	2400	<u>46 771</u> 36 914	<u>43 264</u> 33 223	<u>35 802</u> 33 223	<u>38 368</u> 33 223	<u>46 771</u> 36 914
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 637</u> 37 287	<u>43 849</u> 33 558	<u>36 319</u> 33 558	<u>38 918</u> 33 558	<u>47 637</u> 37 287
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 418</u> 38 056	<u>44 552</u> 34 250	<u>37 022</u> 34 250	<u>39 621</u> 34 250	<u>48 418</u> 38 056
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 821</u> 38 452	<u>44 914</u> 34 607	<u>37 384</u> 34 607	<u>39 984</u> 34 607	<u>48 821</u> 38 452
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 637</u> 37 287	<u>43 849</u> 33 558	<u>36 319</u> 33 558	<u>38 918</u> 33 558	<u>47 637</u> 37 287
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>48 024</u> 37 667	<u>44 197</u> 33 901	<u>36 667</u> 33 901	<u>39 266</u> 33 901	<u>48 024</u> 37 667
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 821</u> 38 452	<u>44 914</u> 34 607	<u>37 384</u> 34 607	<u>39 984</u> 34 607	<u>48 821</u> 38 452
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>49 232</u> 38 857	<u>45 284</u> 34 971	<u>37 755</u> 34 971	<u>40 354</u> 34 971	<u>49 232</u> 38 857
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>49 232</u> 38 857	<u>45 284</u> 34 971	<u>37 755</u> 34 971	<u>40 354</u> 34 971	<u>49 232</u> 38 857
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 652</u> 39 270	<u>45 662</u> 35 343	<u>38 133</u> 35 343	<u>40 732</u> 35 343	<u>49 652</u> 39 270
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>50 520</u> 40 124	<u>46 443</u> 36 112	<u>38 913</u> 36 112	<u>41 513</u> 36 112	<u>50 520</u> 40 124

					-		-	-	.
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 968</u> 40 565	<u>46 846</u> 36 508	<u>39 316</u> 36 508	<u>41 916</u> 36 508	<u>50 968</u> 40 565
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>48 646</u> 38 760	<u>44 952</u> 34 884	<u>37 490</u> 34 884	<u>40 055</u> 34 884	<u>48 646</u> 38 760
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>49 531</u> 39 151	<u>45 554</u> 35 236	<u>38 024</u> 35 236	<u>40 623</u> 35 236	<u>49 531</u> 39 151
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>50 351</u> 39 959	<u>46 292</u> 35 963	<u>38 762</u> 35 963	<u>41 361</u> 35 963	<u>50 351</u> 39 959
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>50 774</u> 40 375	<u>46 672</u> 36 337	<u>39 143</u> 36 337	<u>41 742</u> 36 337	<u>50 774</u> 40 375
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>49 531</u> 39 151	<u>45 554</u> 35 236	<u>38 024</u> 35 236	<u>40 623</u> 35 236	<u>49 531</u> 39 151
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>49 937</u> 39 551	<u>45 919</u> 35 596	<u>38 389</u> 35 596	<u>40 988</u> 35 596	<u>49 937</u> 39 551
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>50 774</u> 40 375	<u>46 672</u> 36 337	<u>39 143</u> 36 337	<u>41 742</u> 36 337	<u>50 774</u> 40 375
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>51 206</u> 40 800	<u>47 061</u> 36 720	<u>39 531</u> 36 720	<u>42 130</u> 36 720	<u>51 206</u> 40 800
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>51 206</u> 40 800	<u>47 061</u> 36 720	<u>39 531</u> 36 720	<u>42 130</u> 36 720	<u>51 206</u> 40 800

					-		-	-	.
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>51 647</u> 41 234	<u>47 458</u> 37 110	<u>39 928</u> 37 110	<u>42 527</u> 37 110	<u>51 647</u> 41 234
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>52 558</u> 42 130	<u>48 277</u> 37 917	<u>40 748</u> 37 917	<u>43 347</u> 37 917	<u>52 558</u> 42 130
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>53 028</u> 42 593	<u>48 701</u> 38 334	<u>41 171</u> 38 334	<u>43 770</u> 38 334	<u>53 028</u> 42 593
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 087</u> 23 446	<u>30 949</u> 21 102	<u>23 488</u> 21 102	<u>26 053</u> 21 102	<u>33 087</u> 23 446
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 546</u> 23 897	<u>31 361</u> 21 508	<u>23 900</u> 21 508	<u>26 465</u> 21 508	<u>33 546</u> 23 897
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 004</u> 24 348	<u>31 774</u> 21 913	<u>24 312</u> 21 913	<u>26 877</u> 21 913	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>32 242</u> 22 135	<u>24 713</u> 22 135	<u>27 312</u> 22 135	<u>34 741</u> 24 594

					-		-	-	.
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>32 472</u> 22 361	<u>24 942</u> 22 361	<u>27 542</u> 22 361	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>32 706</u> 22 591	<u>25 176</u> 22 591	<u>27 776</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>33 189</u> 23 067	<u>25 660</u> 23 067	<u>28 259</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>33 439</u> 23 312	<u>25 909</u> 23 312	<u>28 508</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>32 472</u> 22 361	<u>24 942</u> 22 361	<u>27 542</u> 22 361	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>32 706</u> 22 591	<u>25 176</u> 22 591	<u>27 776</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 945</u> 22 826	<u>25 415</u> 22 826	<u>28 015</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>33 439</u> 23 312	<u>25 909</u> 23 312	<u>28 508</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>33 693</u> 23 563	<u>26 164</u> 23 563	<u>28 763</u> 23 563	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>32 706</u> 22 591	<u>25 176</u> 22 591	<u>27 776</u> 22 591	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 945</u> 22 826	<u>25 415</u> 22 826	<u>28 015</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363

					-		-	-	.
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>33 189</u> 23 067	<u>25 660</u> 23 067	<u>28 259</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>33 693</u> 23 563	<u>26 164</u> 23 563	<u>28 763</u> 23 563	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>33 954</u> 23 819	<u>26 424</u> 23 819	<u>29 023</u> 23 819	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>32 945</u> 22 826	<u>25 415</u> 22 826	<u>28 015</u> 22 826	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>33 189</u> 23 067	<u>25 660</u> 23 067	<u>28 259</u> 23 067	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>33 439</u> 23 312	<u>25 909</u> 23 312	<u>28 508</u> 23 312	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>33 954</u> 23 819	<u>26 424</u> 23 819	<u>29 023</u> 23 819	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>34 220</u> 24 081	<u>26 690</u> 24 081	<u>29 289</u> 24 081	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 378</u> 25 701	<u>33 011</u> 23 131	<u>25 549</u> 23 131	<u>28 114</u> 23 131	<u>35 378</u> 25 701
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 129</u> 25 960	<u>33 492</u> 23 364	<u>25 962</u> 23 364	<u>28 561</u> 23 364	<u>36 129</u> 25 960

					-		-	-	.
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>33 734</u> 23 603	<u>26 204</u> 23 603	<u>28 804</u> 23 603	<u>36 399</u> 26 225
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>33 981</u> 23 846	<u>26 452</u> 23 846	<u>29 051</u> 23 846	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>34 491</u> 24 348	<u>26 962</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>34 755</u> 24 607	<u>27 225</u> 24 607	<u>29 824</u> 24 607	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>33 734</u> 23 603	<u>26 204</u> 23 603	<u>28 804</u> 23 603	<u>36 399</u> 26 225
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>33 981</u> 23 846	<u>26 452</u> 23 846	<u>29 051</u> 23 846	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>34 234</u> 24 095	<u>26 704</u> 24 095	<u>29 303</u> 24 095	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>34 755</u> 24 607	<u>27 225</u> 24 607	<u>29 824</u> 24 607	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 831</u> 27 635	<u>35 023</u> 24 872	<u>27 494</u> 24 872	<u>30 093</u> 24 872	<u>37 831</u> 27 635
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>33 981</u> 23 846	<u>26 452</u> 23 846	<u>29 051</u> 23 846	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>34 234</u> 24 095	<u>26 704</u> 24 095	<u>29 303</u> 24 095	<u>36 954</u> 26 772

					-		-	-	.
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>34 491</u> 24 348	<u>26 962</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 831</u> 27 635	<u>35 023</u> 24 872	<u>27 494</u> 24 872	<u>30 093</u> 24 872	<u>37 831</u> 27 635
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>35 298</u> 25 142	<u>27 768</u> 25 142	<u>30 368</u> 25 142	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>34 234</u> 24 095	<u>26 704</u> 24 095	<u>29 303</u> 24 095	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>34 491</u> 24 348	<u>26 962</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>34 755</u> 24 607	<u>27 225</u> 24 607	<u>29 824</u> 24 607	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>35 298</u> 25 142	<u>27 768</u> 25 142	<u>30 368</u> 25 142	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 448</u> 28 243	<u>35 579</u> 25 418	<u>28 049</u> 25 418	<u>30 648</u> 25 418	<u>38 448</u> 28 243
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 378</u> 25 701	<u>33 011</u> 23 131	<u>25 549</u> 23 131	<u>28 114</u> 23 131	<u>35 378</u> 25 701
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>36 129</u> 25 960	<u>33 492</u> 23 364	<u>25 962</u> 23 364	<u>28 561</u> 23 364	<u>36 129</u> 25 960

					-		-	-	.
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>33 734</u> 23 603	<u>26 204</u> 23 603	<u>28 804</u> 23 603	<u>36 399</u> 26 225
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>33 981</u> 23 846	<u>26 452</u> 23 846	<u>29 051</u> 23 846	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>34 491</u> 24 348	<u>26 962</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>34 755</u> 24 607	<u>27 225</u> 24 607	<u>29 824</u> 24 607	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>33 734</u> 23 603	<u>26 204</u> 23 603	<u>28 804</u> 23 603	<u>36 399</u> 26 225
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>33 981</u> 23 846	<u>26 452</u> 23 846	<u>29 051</u> 23 846	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>34 234</u> 24 095	<u>26 704</u> 24 095	<u>29 303</u> 24 095	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>34 755</u> 24 607	<u>27 225</u> 24 607	<u>29 824</u> 24 607	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 831</u> 27 635	<u>35 023</u> 24 872	<u>27 494</u> 24 872	<u>30 093</u> 24 872	<u>37 831</u> 27 635
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>33 981</u> 23 846	<u>26 452</u> 23 846	<u>29 051</u> 23 846	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>34 234</u> 24 095	<u>26 704</u> 24 095	<u>29 303</u> 24 095	<u>36 954</u> 26 772

					-		-	-	.
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>34 491</u> 24 348	<u>26 962</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 831</u> 27 635	<u>35 023</u> 24 872	<u>27 494</u> 24 872	<u>30 093</u> 24 872	<u>37 831</u> 27 635
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>35 298</u> 25 142	<u>27 768</u> 25 142	<u>30 368</u> 25 142	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>34 234</u> 24 095	<u>26 704</u> 24 095	<u>29 303</u> 24 095	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>34 491</u> 24 348	<u>26 962</u> 24 348	<u>29 561</u> 24 348	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>34 755</u> 24 607	<u>27 225</u> 24 607	<u>29 824</u> 24 607	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>35 298</u> 25 142	<u>27 768</u> 25 142	<u>30 368</u> 25 142	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 448</u> 28 243	<u>35 579</u> 25 418	<u>28 049</u> 25 418	<u>30 648</u> 25 418	<u>38 448</u> 28 243
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 752</u> 27 054	<u>34 248</u> 24 348	<u>26 786</u> 24 348	<u>29 351</u> 24 348	<u>36 752</u> 27 054
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>37 518</u> 27 327	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 211</u> 24 594	<u>29 811</u> 24 594	<u>37 518</u> 27 327

					-		-	-	.
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>37 801</u> 27 606	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 466</u> 24 845	<u>30 066</u> 24 845	<u>37 801</u> 27 606
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 727</u> 25 101	<u>30 326</u> 25 101	<u>38 090</u> 27 890
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 264</u> 25 630	<u>30 863</u> 25 630	<u>38 687</u> 28 477
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 541</u> 25 902	<u>31 140</u> 25 902	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>37 801</u> 27 606	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 466</u> 24 845	<u>30 066</u> 24 845	<u>37 801</u> 27 606
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 727</u> 25 101	<u>30 326</u> 25 101	<u>38 090</u> 27 890
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 992</u> 25 363	<u>30 592</u> 25 363	<u>38 385</u> 28 181
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 541</u> 25 902	<u>31 140</u> 25 902	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 090	<u>36 353</u> 26 181	<u>28 824</u> 26 181	<u>31 423</u> 26 181	<u>39 309</u> 29 090
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 727</u> 25 101	<u>30 326</u> 25 101	<u>38 090</u> 27 890
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 992</u> 25 363	<u>30 592</u> 25 363	<u>38 385</u> 28 181

					-		-	-	.
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 264</u> 25 630	<u>30 863</u> 25 630	<u>38 687</u> 28 477
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 090	<u>36 353</u> 26 181	<u>28 824</u> 26 181	<u>31 423</u> 26 181	<u>39 309</u> 29 090
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>39 630</u> 29 406	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 113</u> 26 465	<u>31 712</u> 26 465	<u>39 630</u> 29 406
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 992</u> 25 363	<u>30 592</u> 25 363	<u>38 385</u> 28 181
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 264</u> 25 630	<u>30 863</u> 25 630	<u>38 687</u> 28 477
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 541</u> 25 902	<u>31 140</u> 25 902	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>39 630</u> 29 406	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 113</u> 26 465	<u>31 712</u> 26 465	<u>39 630</u> 29 406
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 958</u> 29 729	<u>36 938</u> 26 756	<u>29 408</u> 26 756	<u>32 008</u> 26 756	<u>39 958</u> 29 729
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>39 630</u> 29 406	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 113</u> 26 465	<u>31 712</u> 26 465	<u>39 630</u> 29 406
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 958</u> 29 729	<u>36 938</u> 26 756	<u>29 408</u> 26 756	<u>32 008</u> 26 756	<u>39 958</u> 29 729
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>37 240</u> 27 054	<u>29 710</u> 27 054	<u>32 310</u> 27 054	<u>40 294</u> 30 060

					-		-	-	.
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 637</u> 30 397	<u>37 549</u> 27 358	<u>30 019</u> 27 358	<u>32 618</u> 27 358	<u>40 637</u> 30 397
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 347</u> 31 096	<u>38 188</u> 27 986	<u>30 658</u> 27 986	<u>33 257</u> 27 986	<u>41 347</u> 31 096
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 585</u> 28 857	<u>35 897</u> 25 971	<u>28 435</u> 25 971	<u>31 000</u> 25 971	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>36 407</u> 26 234	<u>28 877</u> 26 234	<u>31 477</u> 26 234	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>36 679</u> 26 501	<u>29 149</u> 26 501	<u>31 749</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>37 240</u> 27 054	<u>29 710</u> 27 054	<u>32 310</u> 27 054	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>37 529</u> 27 338	<u>30 000</u> 27 338	<u>32 599</u> 27 338	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>36 407</u> 26 234	<u>28 877</u> 26 234	<u>31 477</u> 26 234	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>36 679</u> 26 501	<u>29 149</u> 26 501	<u>31 749</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>36 957</u> 26 775	<u>29 427</u> 26 775	<u>32 026</u> 26 775	<u>39 979</u> 29 750

					-		-	-	.
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>37 529</u> 27 338	<u>30 000</u> 27 338	<u>32 599</u> 27 338	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>37 825</u> 27 629	<u>30 295</u> 27 629	<u>32 894</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>36 679</u> 26 501	<u>29 149</u> 26 501	<u>31 749</u> 26 501	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>36 957</u> 26 775	<u>29 427</u> 26 775	<u>32 026</u> 26 775	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>37 240</u> 27 054	<u>29 710</u> 27 054	<u>32 310</u> 27 054	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>37 825</u> 27 629	<u>30 295</u> 27 629	<u>32 894</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>38 127</u> 27 926	<u>30 597</u> 27 926	<u>33 196</u> 27 926	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>37 825</u> 27 629	<u>30 295</u> 27 629	<u>32 894</u> 27 629	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>38 127</u> 27 926	<u>30 597</u> 27 926	<u>33 196</u> 27 926	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 622</u> 31 366	<u>38 435</u> 28 230	<u>30 905</u> 28 230	<u>33 505</u> 28 230	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 972</u> 31 711	<u>38 750</u> 28 540	<u>31 220</u> 28 540	<u>33 820</u> 28 540	<u>41 972</u> 31 711

					-		-	-	.
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 696</u> 32 424	<u>39 402</u> 29 181	<u>31 872</u> 29 181	<u>34 471</u> 29 181	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 417</u> 30 661	<u>37 546</u> 27 595	<u>30 084</u> 27 595	<u>32 650</u> 27 595	<u>40 417</u> 30 661
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 220</u> 30 970	<u>38 073</u> 27 873	<u>30 543</u> 27 873	<u>33 143</u> 27 873	<u>41 220</u> 30 970
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 541</u> 31 286	<u>38 362</u> 28 158	<u>30 832</u> 28 158	<u>33 431</u> 28 158	<u>41 541</u> 31 286
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 203</u> 31 938	<u>38 958</u> 28 744	<u>31 428</u> 28 744	<u>34 027</u> 28 744	<u>42 203</u> 31 938
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 544</u> 32 274	<u>39 265</u> 29 047	<u>31 736</u> 29 047	<u>34 335</u> 29 047	<u>42 544</u> 32 274
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 220</u> 30 970	<u>38 073</u> 27 873	<u>30 543</u> 27 873	<u>33 143</u> 27 873	<u>41 220</u> 30 970
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 541</u> 31 286	<u>38 362</u> 28 158	<u>30 832</u> 28 158	<u>33 431</u> 28 158	<u>41 541</u> 31 286
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 868</u> 31 609	<u>38 657</u> 28 448	<u>31 127</u> 28 448	<u>33 726</u> 28 448	<u>41 868</u> 31 609
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 544</u> 32 274	<u>39 265</u> 29 047	<u>31 736</u> 29 047	<u>34 335</u> 29 047	<u>42 544</u> 32 274

					-		-	-	.
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 893</u> 32 618	<u>39 579</u> 29 356	<u>32 050</u> 29 356	<u>34 649</u> 29 356	<u>42 893</u> 32 618
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 541</u> 31 286	<u>38 362</u> 28 158	<u>30 832</u> 28 158	<u>33 431</u> 28 158	<u>41 541</u> 31 286
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 868</u> 31 609	<u>38 657</u> 28 448	<u>31 127</u> 28 448	<u>33 726</u> 28 448	<u>41 868</u> 31 609
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 203</u> 31 938	<u>38 958</u> 28 744	<u>31 428</u> 28 744	<u>34 027</u> 28 744	<u>42 203</u> 31 938
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 893</u> 32 618	<u>39 579</u> 29 356	<u>32 050</u> 29 356	<u>34 649</u> 29 356	<u>42 893</u> 32 618
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 250</u> 32 969	<u>39 900</u> 29 672	<u>32 370</u> 29 672	<u>34 970</u> 29 672	<u>43 250</u> 32 969
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 893</u> 32 618	<u>39 579</u> 29 356	<u>32 050</u> 29 356	<u>34 649</u> 29 356	<u>42 893</u> 32 618
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 250</u> 32 969	<u>39 900</u> 29 672	<u>32 370</u> 29 672	<u>34 970</u> 29 672	<u>43 250</u> 32 969
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 614</u> 33 327	<u>40 228</u> 29 994	<u>32 698</u> 29 994	<u>35 297</u> 29 994	<u>43 614</u> 33 327
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 986</u> 33 693	<u>40 563</u> 30 324	<u>33 033</u> 30 324	<u>35 632</u> 30 324	<u>43 986</u> 33 693
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 755</u> 34 450	<u>41 255</u> 31 005	<u>33 725</u> 31 005	<u>36 324</u> 31 005	<u>44 755</u> 34 450

					-		-	-	.
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>41 792</u> 32 013	<u>38 783</u> 28 812	<u>31 321</u> 28 812	<u>33 887</u> 28 812	<u>41 792</u> 32 013
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 608</u> 32 337	<u>39 322</u> 29 103	<u>31 793</u> 29 103	<u>34 392</u> 29 103	<u>42 608</u> 32 337
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 285</u> 33 003	<u>39 932</u> 29 703	<u>32 402</u> 29 703	<u>35 002</u> 29 703	<u>43 285</u> 33 003
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 634</u> 33 347	<u>40 246</u> 30 013	<u>32 717</u> 30 013	<u>35 316</u> 30 013	<u>43 634</u> 33 347
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 608</u> 32 337	<u>39 322</u> 29 103	<u>31 793</u> 29 103	<u>34 392</u> 29 103	<u>42 608</u> 32 337
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 943</u> 32 667	<u>39 624</u> 29 400	<u>32 094</u> 29 400	<u>34 694</u> 29 400	<u>42 943</u> 32 667
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 634</u> 33 347	<u>40 246</u> 30 013	<u>32 717</u> 30 013	<u>35 316</u> 30 013	<u>43 634</u> 33 347
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 991</u> 33 698	<u>40 567</u> 30 328	<u>33 038</u> 30 328	<u>35 637</u> 30 328	<u>43 991</u> 33 698
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 991</u> 33 698	<u>40 567</u> 30 328	<u>33 038</u> 30 328	<u>35 637</u> 30 328	<u>43 991</u> 33 698
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 355</u> 34 057	<u>40 895</u> 30 651	<u>33 365</u> 30 651	<u>35 965</u> 30 651	<u>44 355</u> 34 057

					-		-	-	.
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 108</u> 34 797	<u>41 572</u> 31 317	<u>34 042</u> 31 317	<u>36 642</u> 31 317	<u>45 108</u> 34 797
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 496</u> 35 180	<u>41 922</u> 31 662	<u>34 392</u> 31 662	<u>36 991</u> 31 662	<u>45 496</u> 35 180
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>41 792</u> 32 013	<u>38 783</u> 28 812	<u>31 321</u> 28 812	<u>33 887</u> 28 812	<u>41 792</u> 32 013
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>43 624</u> 33 817	<u>40 432</u> 30 435	<u>32 970</u> 30 435	<u>35 536</u> 30 435	<u>43 624</u> 33 817
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 459</u> 34 159	<u>40 988</u> 30 743	<u>33 458</u> 30 743	<u>36 058</u> 30 743	<u>44 459</u> 34 159
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>45 174</u> 34 863	<u>41 632</u> 31 377	<u>34 102</u> 31 377	<u>36 702</u> 31 377	<u>45 174</u> 34 863
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>45 543</u> 35 226	<u>41 964</u> 31 703	<u>34 434</u> 31 703	<u>37 034</u> 31 703	<u>45 543</u> 35 226
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 459</u> 34 159	<u>40 988</u> 30 743	<u>33 458</u> 30 743	<u>36 058</u> 30 743	<u>44 459</u> 34 159
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>44 813</u> 34 507	<u>41 307</u> 31 056	<u>33 777</u> 31 056	<u>36 376</u> 31 056	<u>44 813</u> 34 507

					-		-	-	.
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>45 543</u> 35 226	<u>41 964</u> 31 703	<u>34 434</u> 31 703	<u>37 034</u> 31 703	<u>45 543</u> 35 226
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 920</u> 35 597	<u>42 303</u> 32 037	<u>34 774</u> 32 037	<u>37 373</u> 32 037	<u>45 920</u> 35 597
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 920</u> 35 597	<u>42 303</u> 32 037	<u>34 774</u> 32 037	<u>37 373</u> 32 037	<u>45 920</u> 35 597
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>46 305</u> 35 975	<u>42 650</u> 32 378	<u>35 120</u> 32 378	<u>37 719</u> 32 378	<u>46 305</u> 35 975
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>47 099</u> 36 758	<u>43 365</u> 33 082	<u>35 835</u> 33 082	<u>38 434</u> 33 082	<u>47 099</u> 36 758
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>47 510</u> 37 161	<u>43 734</u> 33 445	<u>36 204</u> 33 445	<u>38 804</u> 33 445	<u>47 510</u> 37 161
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 342</u> 35 508	<u>41 978</u> 31 957	<u>34 517</u> 31 957	<u>37 082</u> 31 957	<u>45 342</u> 35 508
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>46 194</u> 35 866	<u>42 550</u> 32 280	<u>35 020</u> 32 280	<u>37 619</u> 32 280	<u>46 194</u> 35 866
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 945</u> 36 606	<u>43 226</u> 32 945	<u>35 696</u> 32 945	<u>38 296</u> 32 945	<u>46 945</u> 36 606
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>47 333</u> 36 987	<u>43 575</u> 33 289	<u>36 045</u> 33 289	<u>38 644</u> 33 289	<u>47 333</u> 36 987

					-		-	-	.
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>46 194</u> 35 866	<u>42 550</u> 32 280	<u>35 020</u> 32 280	<u>37 619</u> 32 280	<u>46 194</u> 35 866
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 566</u> 36 232	<u>42 885</u> 32 609	<u>35 355</u> 32 609	<u>37 954</u> 32 609	<u>46 566</u> 36 232
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>47 333</u> 36 987	<u>43 575</u> 33 289	<u>36 045</u> 33 289	<u>38 644</u> 33 289	<u>47 333</u> 36 987
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 728</u> 37 377	<u>43 931</u> 33 639	<u>36 401</u> 33 639	<u>39 000</u> 33 639	<u>47 728</u> 37 377
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 728</u> 37 377	<u>43 931</u> 33 639	<u>36 401</u> 33 639	<u>39 000</u> 33 639	<u>47 728</u> 37 377
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>48 132</u> 37 774	<u>44 294</u> 33 997	<u>36 765</u> 33 997	<u>39 364</u> 33 997	<u>48 132</u> 37 774
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 967</u> 38 595	<u>45 045</u> 34 736	<u>37 516</u> 34 736	<u>40 115</u> 34 736	<u>48 967</u> 38 595
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 397</u> 39 020	<u>45 433</u> 35 118	<u>37 903</u> 35 118	<u>40 503</u> 35 118	<u>49 397</u> 39 020
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 146</u> 37 283	<u>43 602</u> 33 555	<u>36 140</u> 33 555	<u>38 705</u> 33 555	<u>47 146</u> 37 283
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>48 016</u> 37 660	<u>44 190</u> 33 894	<u>36 660</u> 33 894	<u>39 259</u> 33 894	<u>48 016</u> 37 660

					-		-	-	.
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 805</u> 38 436	<u>44 900</u> 34 593	<u>37 370</u> 34 593	<u>39 969</u> 34 593	<u>48 805</u> 38 436
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 212</u> 38 837	<u>45 266</u> 34 953	<u>37 736</u> 34 953	<u>40 335</u> 34 953	<u>49 212</u> 38 837
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>48 016</u> 37 660	<u>44 190</u> 33 894	<u>36 660</u> 33 894	<u>39 259</u> 33 894	<u>48 016</u> 37 660
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 406</u> 38 044	<u>44 541</u> 34 240	<u>37 011</u> 34 240	<u>39 611</u> 34 240	<u>48 406</u> 38 044
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 212</u> 38 837	<u>45 266</u> 34 953	<u>37 736</u> 34 953	<u>40 335</u> 34 953	<u>49 212</u> 38 837
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 627</u> 39 245	<u>45 640</u> 35 321	<u>38 110</u> 35 321	<u>40 709</u> 35 321	<u>49 627</u> 39 245
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 627</u> 39 245	<u>45 640</u> 35 321	<u>38 110</u> 35 321	<u>40 709</u> 35 321	<u>49 627</u> 39 245
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 051</u> 39 663	<u>46 021</u> 35 697	<u>38 492</u> 35 697	<u>41 091</u> 35 697	<u>50 051</u> 39 663
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 927</u> 40 525	<u>46 810</u> 36 473	<u>39 280</u> 36 473	<u>41 879</u> 36 473	<u>50 927</u> 40 525
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 380</u> 40 971	<u>47 217</u> 36 873	<u>39 687</u> 36 873	<u>42 287</u> 36 873	<u>51 380</u> 40 971
212-101-2800	45, 7473-2010	3							

					-		-	-	.
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 040</u> 39 147	<u>45 306</u> 35 233	<u>37 845</u> 35 233	<u>40 410</u> 35 233	<u>49 040</u> 39 147
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 929</u> 39 543	<u>45 912</u> 35 589	<u>38 382</u> 35 589	<u>40 981</u> 35 589	<u>49 929</u> 39 543
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 757</u> 40 358	<u>46 657</u> 36 322	<u>39 127</u> 36 322	<u>41 727</u> 36 322	<u>50 757</u> 40 358
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>51 185</u> 40 779	<u>47 041</u> 36 701	<u>39 512</u> 36 701	<u>42 111</u> 36 701	<u>51 185</u> 40 779
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 929</u> 39 543	<u>45 912</u> 35 589	<u>38 382</u> 35 589	<u>40 981</u> 35 589	<u>49 929</u> 39 543
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>50 339</u> 39 946	<u>46 280</u> 35 952	<u>38 751</u> 35 952	<u>41 350</u> 35 952	<u>50 339</u> 39 946
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>51 185</u> 40 779	<u>47 041</u> 36 701	<u>39 512</u> 36 701	<u>42 111</u> 36 701	<u>51 185</u> 40 779
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 621</u> 41 208	<u>47 434</u> 37 087	<u>39 904</u> 37 087	<u>42 504</u> 37 087	<u>51 621</u> 41 208
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>51 621</u> 41 208	<u>47 434</u> 37 087	<u>39 904</u> 37 087	<u>42 504</u> 37 087	<u>51 621</u> 41 208
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>52 066</u> 41 646	<u>47 835</u> 37 482	<u>40 305</u> 37 482	<u>42 904</u> 37 482	<u>52 066</u> 41 646
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>52 986</u> 42 551	<u>48 663</u> 38 296	<u>41 133</u> 38 296	<u>43 732</u> 38 296	<u>52 986</u> 42 551

					-		-	-	.
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>53 461</u> 43 019	<u>49 090</u> 38 717	<u>41 560</u> 38 717	<u>44 160</u> 38 717	<u>53 461</u> 43 019

					,				
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	

212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 868</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 164</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 868</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703

212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507

212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362	<u>37 553</u> 27 362
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 164</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 243</u> 27 056	<u>37 243</u> 27 056	<u>37 243</u> 27 056	<u>37 243</u> 27 056

212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332	<u>37 523</u> 27 332
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614	<u>37 810</u> 27 614
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902

212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802	<u>39 016</u> 28 802
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902	<u>38 102</u> 27 902
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195	<u>38 400</u> 28 195
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495	<u>38 705</u> 28 495
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115	<u>39 334</u> 29 115
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435	<u>39 659</u> 29 435
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762

212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 331</u> 30 096	<u>40 331</u> 30 096	<u>40 331</u> 30 096	<u>40 331</u> 30 096
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 034</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455

212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955

212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 918</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 918</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642	<u>42 918</u> 32 642
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 278</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 647</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 408</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109	<u>44 408</u> 34 109

212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>43 071</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>45 788</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>43 529</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>46 246</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>42 471</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>45 188</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 921</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>45 638</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>43 377</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>46 094</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>43 839</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>46 557</u> 30 725
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>43 669</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>46 387</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>44 137</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>46 855</u> 31 017

212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>44 612</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>47 329</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>45 093</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>47 811</u> 31 955
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 953</u> 32 677	<u>42 953</u> 32 677	<u>42 953</u> 32 677	<u>42 953</u> 32 677
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017	<u>42 282</u> 32 017
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 614</u> 32 343	<u>42 614</u> 32 343	<u>42 614</u> 32 343	<u>42 614</u> 32 343
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>43 652</u> 33 365	<u>43 652</u> 33 365	<u>43 652</u> 33 365	<u>43 652</u> 33 365

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>43 652</u> 33 365	<u>43 652</u> 33 365	<u>43 652</u> 33 365	<u>43 652</u> 33 365
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 013</u> 33 720	<u>44 013</u> 33 720	<u>44 013</u> 33 720	<u>44 013</u> 33 720
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 757</u> 34 453	<u>44 757</u> 34 453	<u>44 757</u> 34 453	<u>44 757</u> 34 453
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 142</u> 34 831	<u>45 142</u> 34 831	<u>45 142</u> 34 831	<u>45 142</u> 34 831
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 284</u> 33 482	<u>43 284</u> 33 482	<u>43 284</u> 33 482	<u>43 284</u> 33 482
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 824</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518	<u>44 824</u> 34 518
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>45 189</u> 34 877	<u>45 189</u> 34 877	<u>45 189</u> 34 877	<u>45 189</u> 34 877
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820	<u>44 115</u> 33 820
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>44 466</u> 34 165	<u>44 466</u> 34 165	<u>44 466</u> 34 165	<u>44 466</u> 34 165

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>45 189</u> 34 877	<u>45 189</u> 34 877	<u>45 189</u> 34 877	<u>45 189</u> 34 877
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>45 562</u> 35 244	<u>45 562</u> 35 244	<u>45 562</u> 35 244	<u>45 562</u> 35 244
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>45 562</u> 35 244	<u>45 562</u> 35 244	<u>45 562</u> 35 244	<u>45 562</u> 35 244
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 943</u> 35 619	<u>45 943</u> 35 619	<u>45 943</u> 35 619	<u>45 943</u> 35 619
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>46 730</u> 36 394	<u>46 730</u> 36 394	<u>46 730</u> 36 394	<u>46 730</u> 36 394
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>47 136</u> 36 794	<u>47 136</u> 36 794	<u>47 136</u> 36 794	<u>47 136</u> 36 794
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 985</u> 35 156	<u>44 985</u> 35 156	<u>44 985</u> 35 156	<u>44 985</u> 35 156
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>45 833</u> 35 511	<u>45 833</u> 35 511	<u>45 833</u> 35 511	<u>45 833</u> 35 511
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>46 577</u> 36 244	<u>46 577</u> 36 244	<u>46 577</u> 36 244	<u>46 577</u> 36 244
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>46 961</u> 36 621	<u>46 961</u> 36 621	<u>46 961</u> 36 621	<u>46 961</u> 36 621

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>45 833</u> 35 511	<u>45 833</u> 35 511	<u>45 833</u> 35 511	<u>45 833</u> 35 511
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>46 201</u> 35 874	<u>46 201</u> 35 874	<u>46 201</u> 35 874	<u>46 201</u> 35 874
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>46 961</u> 36 621	<u>46 961</u> 36 621	<u>46 961</u> 36 621	<u>46 961</u> 36 621
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>47 352</u> 37 007	<u>47 352</u> 37 007	<u>47 352</u> 37 007	<u>47 352</u> 37 007
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>47 352</u> 37 007	<u>47 352</u> 37 007	<u>47 352</u> 37 007	<u>47 352</u> 37 007
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 752</u> 37 400	<u>47 752</u> 37 400	<u>47 752</u> 37 400	<u>47 752</u> 37 400
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 578</u> 38 213	<u>48 578</u> 38 213	<u>48 578</u> 38 213	<u>48 578</u> 38 213
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>49 005</u> 38 633	<u>49 005</u> 38 633	<u>49 005</u> 38 633	<u>49 005</u> 38 633
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>46 771</u> 36 914	<u>46 771</u> 36 914	<u>46 771</u> 36 914	<u>46 771</u> 36 914
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 637</u> 37 287	<u>47 637</u> 37 287	<u>47 637</u> 37 287	<u>47 637</u> 37 287

212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 418</u> 38 056	<u>48 418</u> 38 056	<u>48 418</u> 38 056	<u>48 418</u> 38 056
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 821</u> 38 452	<u>48 821</u> 38 452	<u>48 821</u> 38 452	<u>48 821</u> 38 452
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 637</u> 37 287	<u>47 637</u> 37 287	<u>47 637</u> 37 287	<u>47 637</u> 37 287
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>48 024</u> 37 667	<u>48 024</u> 37 667	<u>48 024</u> 37 667	<u>48 024</u> 37 667
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 821</u> 38 452	<u>48 821</u> 38 452	<u>48 821</u> 38 452	<u>48 821</u> 38 452
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>49 232</u> 38 857	<u>49 232</u> 38 857	<u>49 232</u> 38 857	<u>49 232</u> 38 857
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>49 232</u> 38 857	<u>49 232</u> 38 857	<u>49 232</u> 38 857	<u>49 232</u> 38 857
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 652</u> 39 270	<u>49 652</u> 39 270	<u>49 652</u> 39 270	<u>49 652</u> 39 270
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>50 520</u> 40 124	<u>50 520</u> 40 124	<u>50 520</u> 40 124	<u>50 520</u> 40 124
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 968</u> 40 565	<u>50 968</u> 40 565	<u>50 968</u> 40 565	<u>50 968</u> 40 565
212-101-1400	7473-2010 45	3						

212-101-1401		3	1	2400	<u>48 646</u> 38 760	<u>48 646</u> 38 760	<u>48 646</u> 38 760	<u>48 646</u> 38 760
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>49 531</u> 39 151	<u>49 531</u> 39 151	<u>49 531</u> 39 151	<u>49 531</u> 39 151
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>50 351</u> 39 959	<u>50 351</u> 39 959	<u>50 351</u> 39 959	<u>50 351</u> 39 959
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>50 774</u> 40 375	<u>50 774</u> 40 375	<u>50 774</u> 40 375	<u>50 774</u> 40 375
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>49 531</u> 39 151	<u>49 531</u> 39 151	<u>49 531</u> 39 151	<u>49 531</u> 39 151
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>49 937</u> 39 551	<u>49 937</u> 39 551	<u>49 937</u> 39 551	<u>49 937</u> 39 551
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>50 774</u> 40 375	<u>50 774</u> 40 375	<u>50 774</u> 40 375	<u>50 774</u> 40 375
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>51 206</u> 40 800	<u>51 206</u> 40 800	<u>51 206</u> 40 800	<u>51 206</u> 40 800
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>51 206</u> 40 800	<u>51 206</u> 40 800	<u>51 206</u> 40 800	<u>51 206</u> 40 800
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>51 647</u> 41 234	<u>51 647</u> 41 234	<u>51 647</u> 41 234	<u>51 647</u> 41 234
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>52 558</u> 42 130	<u>52 558</u> 42 130	<u>52 558</u> 42 130	<u>52 558</u> 42 130

212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>53 028</u> 42 593	<u>53 028</u> 42 593	<u>53 028</u> 42 593	<u>53 028</u> 42 593
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 129</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 448</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>36 129</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635	<u>37 831</u> 27 635

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 448</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327	<u>37 518</u> 27 327
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606	<u>37 801</u> 27 606
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890	<u>38 090</u> 27 890
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090	<u>39 309</u> 29 090

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477	<u>38 687</u> 28 477
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780	<u>38 994</u> 28 780
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406	<u>39 630</u> 29 406
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729	<u>39 958</u> 29 729
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>40 637</u> 30 397	<u>40 637</u> 30 397	<u>40 637</u> 30 397	<u>40 637</u> 30 397
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 347</u> 31 096	<u>41 347</u> 31 096	<u>41 347</u> 31 096	<u>41 347</u> 31 096

212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149	<u>39 369</u> 29 149
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376	<u>40 616</u> 30 376
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446	<u>39 671</u> 29 446
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750	<u>39 979</u> 29 750
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699	<u>40 944</u> 30 699
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366	<u>41 622</u> 31 366
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711	<u>41 972</u> 31 711
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						

212-101-2201		3	1	2400	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 250</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 250</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969	<u>43 250</u> 32 969
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 614</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>43 986</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 755</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450	<u>44 755</u> 34 450
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 608</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 285</u> 33 003	<u>43 285</u> 33 003	<u>43 285</u> 33 003	<u>43 285</u> 33 003
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 634</u> 33 347	<u>43 634</u> 33 347	<u>43 634</u> 33 347	<u>43 634</u> 33 347
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 608</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 943</u> 32 667	<u>42 943</u> 32 667	<u>42 943</u> 32 667	<u>42 943</u> 32 667
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 634</u> 33 347	<u>43 634</u> 33 347	<u>43 634</u> 33 347	<u>43 634</u> 33 347
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 991</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 991</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698	<u>43 991</u> 33 698
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 355</u> 34 057	<u>44 355</u> 34 057	<u>44 355</u> 34 057	<u>44 355</u> 34 057
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 108</u> 34 797	<u>45 108</u> 34 797	<u>45 108</u> 34 797	<u>45 108</u> 34 797
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 496</u> 35 180	<u>45 496</u> 35 180	<u>45 496</u> 35 180	<u>45 496</u> 35 180

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>43 624</u> 33 817	<u>43 624</u> 33 817	<u>43 624</u> 33 817	<u>43 624</u> 33 817
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>44 459</u> 34 159	<u>44 459</u> 34 159	<u>44 459</u> 34 159	<u>44 459</u> 34 159
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>45 174</u> 34 863	<u>45 174</u> 34 863	<u>45 174</u> 34 863	<u>45 174</u> 34 863
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>45 543</u> 35 226	<u>45 543</u> 35 226	<u>45 543</u> 35 226	<u>45 543</u> 35 226
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>44 459</u> 34 159	<u>44 459</u> 34 159	<u>44 459</u> 34 159	<u>44 459</u> 34 159
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>44 813</u> 34 507	<u>44 813</u> 34 507	<u>44 813</u> 34 507	<u>44 813</u> 34 507
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>45 543</u> 35 226	<u>45 543</u> 35 226	<u>45 543</u> 35 226	<u>45 543</u> 35 226
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597	<u>45 920</u> 35 597
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>46 305</u> 35 975	<u>46 305</u> 35 975	<u>46 305</u> 35 975	<u>46 305</u> 35 975
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>47 099</u> 36 758	<u>47 099</u> 36 758	<u>47 099</u> 36 758	<u>47 099</u> 36 758
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>47 510</u> 37 161	<u>47 510</u> 37 161	<u>47 510</u> 37 161	<u>47 510</u> 37 161
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 342</u> 35 508	<u>45 342</u> 35 508	<u>45 342</u> 35 508	<u>45 342</u> 35 508
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>46 194</u> 35 866	<u>46 194</u> 35 866	<u>46 194</u> 35 866	<u>46 194</u> 35 866
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 945</u> 36 606	<u>46 945</u> 36 606	<u>46 945</u> 36 606	<u>46 945</u> 36 606
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>47 333</u> 36 987	<u>47 333</u> 36 987	<u>47 333</u> 36 987	<u>47 333</u> 36 987
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>46 194</u> 35 866	<u>46 194</u> 35 866	<u>46 194</u> 35 866	<u>46 194</u> 35 866
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 566</u> 36 232	<u>46 566</u> 36 232	<u>46 566</u> 36 232	<u>46 566</u> 36 232

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>47 333</u> 36 987	<u>47 333</u> 36 987	<u>47 333</u> 36 987	<u>47 333</u> 36 987
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 728</u> 37 377	<u>47 728</u> 37 377	<u>47 728</u> 37 377	<u>47 728</u> 37 377
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 728</u> 37 377	<u>47 728</u> 37 377	<u>47 728</u> 37 377	<u>47 728</u> 37 377
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>48 132</u> 37 774	<u>48 132</u> 37 774	<u>48 132</u> 37 774	<u>48 132</u> 37 774
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 967</u> 38 595	<u>48 967</u> 38 595	<u>48 967</u> 38 595	<u>48 967</u> 38 595
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 397</u> 39 020	<u>49 397</u> 39 020	<u>49 397</u> 39 020	<u>49 397</u> 39 020
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 146</u> 37 283	<u>47 146</u> 37 283	<u>47 146</u> 37 283	<u>47 146</u> 37 283
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>48 016</u> 37 660	<u>48 016</u> 37 660	<u>48 016</u> 37 660	<u>48 016</u> 37 660
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 805</u> 38 436	<u>48 805</u> 38 436	<u>48 805</u> 38 436	<u>48 805</u> 38 436
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>49 212</u> 38 837	<u>49 212</u> 38 837	<u>49 212</u> 38 837	<u>49 212</u> 38 837

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>48 016</u> 37 660	<u>48 016</u> 37 660	<u>48 016</u> 37 660	<u>48 016</u> 37 660
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 406</u> 38 044	<u>48 406</u> 38 044	<u>48 406</u> 38 044	<u>48 406</u> 38 044
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>49 212</u> 38 837	<u>49 212</u> 38 837	<u>49 212</u> 38 837	<u>49 212</u> 38 837
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 627</u> 39 245	<u>49 627</u> 39 245	<u>49 627</u> 39 245	<u>49 627</u> 39 245
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 627</u> 39 245	<u>49 627</u> 39 245	<u>49 627</u> 39 245	<u>49 627</u> 39 245
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 051</u> 39 663	<u>50 051</u> 39 663	<u>50 051</u> 39 663	<u>50 051</u> 39 663
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 927</u> 40 525	<u>50 927</u> 40 525	<u>50 927</u> 40 525	<u>50 927</u> 40 525
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 380</u> 40 971	<u>51 380</u> 40 971	<u>51 380</u> 40 971	<u>51 380</u> 40 971
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 040</u> 39 147	<u>49 040</u> 39 147	<u>49 040</u> 39 147	<u>49 040</u> 39 147
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>49 929</u> 39 543	<u>49 929</u> 39 543	<u>49 929</u> 39 543	<u>49 929</u> 39 543

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 757</u> 40 358	<u>50 757</u> 40 358	<u>50 757</u> 40 358	<u>50 757</u> 40 358
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>51 185</u> 40 779	<u>51 185</u> 40 779	<u>51 185</u> 40 779	<u>51 185</u> 40 779
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>49 929</u> 39 543	<u>49 929</u> 39 543	<u>49 929</u> 39 543	<u>49 929</u> 39 543
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>50 339</u> 39 946	<u>50 339</u> 39 946	<u>50 339</u> 39 946	<u>50 339</u> 39 946
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>51 185</u> 40 779	<u>51 185</u> 40 779	<u>51 185</u> 40 779	<u>51 185</u> 40 779
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 621</u> 41 208	<u>51 621</u> 41 208	<u>51 621</u> 41 208	<u>51 621</u> 41 208
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>51 621</u> 41 208	<u>51 621</u> 41 208	<u>51 621</u> 41 208	<u>51 621</u> 41 208
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>52 066</u> 41 646	<u>52 066</u> 41 646	<u>52 066</u> 41 646	<u>52 066</u> 41 646
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>52 986</u> 42 551	<u>52 986</u> 42 551	<u>52 986</u> 42 551	<u>52 986</u> 42 551
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>53 461</u> 43 019	<u>53 461</u> 43 019	<u>53 461</u> 43 019	<u>53 461</u> 43 019

212-102.

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 190</u> 20 496	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>26 743</u> 20 893	<u>28 835</u> 20 893
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 546</u> 20 847	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>27 151</u> 21 295	<u>29 243</u> 21 295
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 904</u> 21 199	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>27 559</u> 21 696	<u>29 651</u> 21 696
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 380</u> 22 653	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>28 784</u> 22 902	<u>30 876</u> 22 902
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 788</u> 23 054	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>28 784</u> 22 902	<u>30 876</u> 22 902
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 857</u> 24 106	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786	<u>30 009</u> 24 107	<u>32 101</u> 24 107
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 553</u> 25 775	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>31 641</u> 25 714	<u>33 734</u> 25 714
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>30 249</u> 27 445	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>33 274</u> 27 321	<u>35 366</u> 27 321
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 726</u> 28 898	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>34 499</u> 28 527	<u>36 591</u> 28 527
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 542</u> 29 702	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>34 499</u> 28 527	<u>36 591</u> 28 527

					-	-	-	-	-
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 647</u> 31 773	<u>43 284</u> 33 482	<u>43 284</u> 33 482	<u>36 132</u> 30 134	<u>38 224</u> 30 134
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 531</u> 20 833	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>26 955</u> 21 102	<u>29 047</u> 21 102
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 892</u> 21 188	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>27 367</u> 21 508	<u>29 460</u> 21 508
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 255</u> 21 545	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>27 780</u> 21 913	<u>29 872</u> 21 913
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 755</u> 23 021	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>29 017</u> 23 131	<u>31 109</u> 23 131
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 171</u> 23 431	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>29 017</u> 23 131	<u>31 109</u> 23 131
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 254</u> 24 497	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054	<u>30 253</u> 24 348	<u>32 346</u> 24 348
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 975</u> 26 191	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>31 903</u> 25 971	<u>33 995</u> 25 971
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 697</u> 27 885	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>33 552</u> 27 595	<u>35 644</u> 27 595
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 196</u> 29 361	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>34 789</u> 28 812	<u>36 881</u> 28 812

					-	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>33 029</u> 30 181	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>34 789</u> 28 812	<u>36 881</u> 28 812
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 167</u> 32 285	<u>43 624</u> 33 817	<u>43 624</u> 33 817	<u>36 438</u> 30 435	<u>38 530</u> 30 435

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>32 852</u> 23 214	<u>30 737</u> 20 893	<u>23 275</u> 20 893	<u>25 841</u> 20 893	<u>32 852</u> 23 214
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 661	<u>31 145</u> 21 295	<u>23 684</u> 21 295	<u>26 249</u> 21 295	<u>33 305</u> 23 661
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>31 553</u> 21 696	<u>24 092</u> 21 696	<u>26 657</u> 21 696	<u>33 759</u> 24 107
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>35 119</u> 25 446	<u>32 778</u> 22 902	<u>25 316</u> 22 902	<u>27 882</u> 22 902	<u>35 119</u> 25 446
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>35 119</u> 25 446	<u>32 778</u> 22 902	<u>25 316</u> 22 902	<u>27 882</u> 22 902	<u>35 119</u> 25 446

					-		-	-	.
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>34 003</u> 24 107	<u>26 541</u> 24 107	<u>29 106</u> 24 107	<u>36 480</u> 26 786
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>38 294</u> 28 571	<u>35 635</u> 25 714	<u>28 174</u> 25 714	<u>30 739</u> 25 714	<u>38 294</u> 28 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>40 109</u> 30 357	<u>37 268</u> 27 321	<u>29 807</u> 27 321	<u>32 372</u> 27 321	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>41 469</u> 31 696	<u>38 493</u> 28 527	<u>31 031</u> 28 527	<u>33 597</u> 28 527	<u>41 469</u> 31 696
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>41 469</u> 31 696	<u>38 493</u> 28 527	<u>31 031</u> 28 527	<u>33 597</u> 28 527	<u>41 469</u> 31 696
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>43 284</u> 33 482	<u>40 126</u> 30 134	<u>32 664</u> 30 134	<u>35 230</u> 30 134	<u>43 284</u> 33 482
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 087</u> 23 446	<u>30 949</u> 21 102	<u>23 488</u> 21 102	<u>26 053</u> 21 102	<u>33 087</u> 23 446
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>33 546</u> 23 897	<u>31 361</u> 21 508	<u>23 900</u> 21 508	<u>26 465</u> 21 508	<u>33 546</u> 23 897
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>34 004</u> 24 348	<u>31 774</u> 21 913	<u>24 312</u> 21 913	<u>26 877</u> 21 913	<u>34 004</u> 24 348
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>35 378</u> 25 701	<u>33 011</u> 23 131	<u>25 549</u> 23 131	<u>28 114</u> 23 131	<u>35 378</u> 25 701

					-		-	-	.
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>35 378</u> 25 701	<u>33 011</u> 23 131	<u>25 549</u> 23 131	<u>28 114</u> 23 131	<u>35 378</u> 25 701
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>36 752</u> 27 054	<u>34 248</u> 24 348	<u>26 786</u> 24 348	<u>29 351</u> 24 348	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>38 585</u> 28 857	<u>35 897</u> 25 971	<u>28 435</u> 25 971	<u>31 000</u> 25 971	<u>38 585</u> 28 857
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>40 417</u> 30 661	<u>37 546</u> 27 595	<u>30 084</u> 27 595	<u>32 650</u> 27 595	<u>40 417</u> 30 661
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>41 792</u> 32 013	<u>38 783</u> 28 812	<u>31 321</u> 28 812	<u>33 887</u> 28 812	<u>41 792</u> 32 013
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 792</u> 32 013	<u>38 783</u> 28 812	<u>31 321</u> 28 812	<u>33 887</u> 28 812	<u>41 792</u> 32 013
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>43 624</u> 33 817	<u>40 432</u> 30 435	<u>32 970</u> 30 435	<u>35 536</u> 30 435	<u>43 624</u> 33 817

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214	<u>32 852</u> 23 214
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661	<u>33 305</u> 23 661
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107	<u>33 759</u> 24 107
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446	<u>35 119</u> 25 446
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786	<u>36 480</u> 26 786
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571	<u>38 294</u> 28 571
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357	<u>40 109</u> 30 357
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696	<u>41 469</u> 31 696

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>43 284</u> 33 482	<u>43 284</u> 33 482	<u>43 284</u> 33 482	<u>43 284</u> 33 482
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446	<u>33 087</u> 23 446
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897	<u>33 546</u> 23 897
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348	<u>34 004</u> 24 348
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701	<u>35 378</u> 25 701
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054	<u>36 752</u> 27 054
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857	<u>38 585</u> 28 857
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661	<u>40 417</u> 30 661
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013

				,				
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013	<u>41 792</u> 32 013
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>43 624</u> 33 817	<u>43 624</u> 33 817	<u>43 624</u> 33 817	<u>43 624</u> 33 817

212-103.

				,	-	-	-	-
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,	-		-	-	.
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

				,				
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786	<u>796</u> 786

212-2.
212-201.

				,	.
212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

				,	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 243</u> 17 790	<u>28 451</u> 19 643	<u>28 451</u> 19 643	<u>23 017</u> 17 679	<u>24 935</u> 17 679
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 719</u> 19 243	<u>29 812</u> 20 982	<u>29 812</u> 20 982	<u>24 242</u> 18 884	<u>26 160</u> 18 884

					-	-	-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 991</u> 20 495	<u>31 172</u> 22 321	<u>31 172</u> 22 321	<u>25 467</u> 20 089	<u>27 385</u> 20 089
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 892</u> 22 366	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>27 100</u> 21 696	<u>29 017</u> 21 696
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 237</u> 23 690	<u>34 456</u> 25 554	<u>34 456</u> 25 554	<u>28 422</u> 22 998	<u>30 340</u> 22 998
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 640</u> 25 071	<u>35 708</u> 26 786	<u>35 708</u> 26 786	<u>29 549</u> 24 107	<u>31 467</u> 24 107
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 133</u> 26 540	<u>37 522</u> 28 571	<u>37 522</u> 28 571	<u>31 182</u> 25 714	<u>33 100</u> 25 714
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 571</u> 27 956	<u>38 974</u> 30 000	<u>38 974</u> 30 000	<u>32 488</u> 27 000	<u>34 406</u> 27 000
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 596</u> 28 965	<u>40 498</u> 31 500	<u>40 498</u> 31 500	<u>33 860</u> 28 350	<u>35 777</u> 28 350
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 254</u> 32 565	<u>43 698</u> 34 650	<u>43 698</u> 34 650	<u>36 740</u> 31 185	<u>38 658</u> 31 185
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 847</u> 11 705	<u>26 679</u> 11 586	<u>29 234</u> 12 028	<u>17 385</u> 12 028	<u>19 286</u> 11 868

					-		-	-	.
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 451</u> 19 643	<u>26 679</u> 17 679	<u>19 839</u> 17 679	<u>22 190</u> 17 679	<u>28 451</u> 19 643
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 812</u> 20 982	<u>27 903</u> 18 884	<u>21 064</u> 18 884	<u>23 415</u> 18 884	<u>29 812</u> 20 982
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 172</u> 22 321	<u>29 128</u> 20 089	<u>22 288</u> 20 089	<u>24 640</u> 20 089	<u>31 172</u> 22 321
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 987</u> 24 107	<u>30 761</u> 21 696	<u>23 921</u> 21 696	<u>26 273</u> 21 696	<u>32 987</u> 24 107
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>34 456</u> 25 554	<u>32 083</u> 22 998	<u>25 244</u> 22 998	<u>27 595</u> 22 998	<u>34 456</u> 25 554
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 708</u> 26 786	<u>33 210</u> 24 107	<u>26 370</u> 24 107	<u>28 722</u> 24 107	<u>35 708</u> 26 786
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>37 522</u> 28 571	<u>34 843</u> 25 714	<u>28 003</u> 25 714	<u>30 355</u> 25 714	<u>37 522</u> 28 571
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 974</u> 30 000	<u>36 149</u> 27 000	<u>29 310</u> 27 000	<u>31 661</u> 27 000	<u>38 974</u> 30 000
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>40 498</u> 31 500	<u>37 521</u> 28 350	<u>30 681</u> 28 350	<u>33 033</u> 28 350	<u>40 498</u> 31 500
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>43 698</u> 34 650	<u>40 401</u> 31 185	<u>33 562</u> 31 185	<u>35 913</u> 31 185	<u>43 698</u> 34 650

					-		-	-	.
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	28013-98 -	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>23 976</u> 12 028	<u>20 686</u> 12 059	<u>14 558</u> 12 028	<u>16 811</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 451</u> 19 643	<u>28 451</u> 19 643	<u>28 451</u> 19 643	<u>28 451</u> 19 643
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 812</u> 20 982	<u>29 812</u> 20 982	<u>29 812</u> 20 982	<u>29 812</u> 20 982
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 172</u> 22 321	<u>31 172</u> 22 321	<u>31 172</u> 22 321	<u>31 172</u> 22 321
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107	<u>32 987</u> 24 107

212-401-0105	125	3	1	2200	<u>34 456</u> 25 554	<u>34 456</u> 25 554	<u>34 456</u> 25 554	<u>34 456</u> 25 554
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 708</u> 26 786	<u>35 708</u> 26 786	<u>35 708</u> 26 786	<u>35 708</u> 26 786
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>37 522</u> 28 571	<u>37 522</u> 28 571	<u>37 522</u> 28 571	<u>37 522</u> 28 571
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 974</u> 30 000	<u>38 974</u> 30 000	<u>38 974</u> 30 000	<u>38 974</u> 30 000
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>40 498</u> 31 500	<u>40 498</u> 31 500	<u>40 498</u> 31 500	<u>40 498</u> 31 500
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>43 698</u> 34 650	<u>43 698</u> 34 650	<u>43 698</u> 34 650	<u>43 698</u> 34 650
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0300	28013-98 -	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>23 727</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>26 218</u> 12 028

212-402.

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 055</u> 29 078	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>30 990</u> 28 030	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>28 994</u> 26 065	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>28 781</u> 25 856	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>30 999</u> 28 554	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>46 750</u> 43 747	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>42 976</u> 40 342	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98								

				,	-	-	-	-	-
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-		-	-	.
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98								

				,	-		-	-	.
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98							

				,				
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{991}{970}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{892}{873}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{794}{777}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{733}{717}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 003</u> 24 044	<u>24 476</u> 23 661	<u>24 090</u> 22 768	<u>24 636</u> 23 088	<u>25 083</u> 23 088
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 003</u> 24 044	<u>24 476</u> 23 661	<u>24 090</u> 22 768	<u>24 636</u> 23 088	<u>25 083</u> 23 088
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 003</u> 24 044	<u>24 476</u> 23 661	<u>24 090</u> 22 768	<u>24 636</u> 23 088	<u>25 083</u> 23 088
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 003</u> 24 044	<u>24 476</u> 23 661	<u>24 090</u> 22 768	<u>24 636</u> 23 088	<u>25 083</u> 23 088
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 065</u> 25 089	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 812</u> 25 446	<u>24 946</u> 23 393	<u>25 393</u> 23 393
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 065</u> 25 089	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 812</u> 25 446	<u>24 946</u> 23 393	<u>25 393</u> 23 393
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 019</u> 25 045	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 812</u> 25 446	<u>24 855</u> 23 304	<u>25 302</u> 23 304

					-	-	-	-	-
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 019</u> 25 045	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 812</u> 25 446	<u>24 855</u> 23 304	<u>25 302</u> 23 304
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 020</u> 23 076	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 090</u> 22 768	<u>24 855</u> 23 304	<u>25 302</u> 23 304
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 920</u> 22 978	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 090</u> 22 768	<u>24 855</u> 23 304	<u>25 302</u> 23 304
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 916</u> 25 927	<u>27 217</u> 26 358	<u>28 626</u> 27 232	<u>27 165</u> 25 577	<u>27 612</u> 25 577
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 907</u> 25 918	<u>27 217</u> 26 358	<u>27 265</u> 25 893	<u>27 147</u> 25 560	<u>27 594</u> 25 560
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 776</u> 23 820	<u>25 655</u> 24 821	<u>23 183</u> 21 875	<u>27 147</u> 25 560	<u>27 594</u> 25 560
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 860</u> 22 920	<u>24 431</u> 23 616	<u>25 701</u> 24 353	<u>22 043</u> 20 536	<u>22 490</u> 20 536
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 860</u> 22 920	<u>23 930</u> 23 123	<u>25 401</u> 24 058	<u>22 043</u> 20 536	<u>22 490</u> 20 536
212-501-0500	1225-2019								

					-	-	-	-	-
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 808</u> 23 853	<u>23 661</u> 22 858	<u>25 942</u> 24 591	<u>22 950</u> 21 429	<u>23 397</u> 21 429
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 145</u> 25 304	<u>24 147</u> 23 337	<u>25 942</u> 24 591	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 490</u> 23 088	<u>25 490</u> 23 088	<u>23 933</u> 23 088	<u>24 462</u> 23 088	<u>24 163</u> 23 352
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 490</u> 23 088	<u>25 490</u> 23 088	<u>23 933</u> 23 088	<u>24 462</u> 23 088	<u>23 855</u> 23 049
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 490</u> 23 088	<u>25 490</u> 23 088	<u>23 933</u> 23 088	<u>24 462</u> 23 088	<u>23 855</u> 23 049

					-		-	-	.
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 490</u> 23 088	<u>25 490</u> 23 088	<u>23 933</u> 23 088	<u>24 462</u> 23 088	<u>23 855</u> 23 049
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 799</u> 23 393	<u>25 799</u> 23 393	<u>24 243</u> 23 393	<u>24 772</u> 23 393	<u>24 476</u> 23 661
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 799</u> 23 393	<u>25 799</u> 23 393	<u>24 243</u> 23 393	<u>24 772</u> 23 393	<u>24 476</u> 23 661
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 708</u> 23 304	<u>25 708</u> 23 304	<u>24 152</u> 23 304	<u>24 681</u> 23 304	<u>24 476</u> 23 661
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 708</u> 23 304	<u>25 708</u> 23 304	<u>24 152</u> 23 304	<u>24 681</u> 23 304	<u>24 476</u> 23 661
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 708</u> 23 304	<u>25 708</u> 23 304	<u>24 152</u> 23 304	<u>24 681</u> 23 304	<u>23 115</u> 22 321
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 708</u> 23 304	<u>25 708</u> 23 304	<u>24 152</u> 23 304	<u>24 681</u> 23 304	<u>23 115</u> 22 321
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 019</u> 25 577	<u>28 019</u> 25 577	<u>26 462</u> 25 577	<u>26 991</u> 25 577	<u>26 721</u> 25 870
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 000</u> 25 560	<u>28 000</u> 25 560	<u>26 444</u> 25 560	<u>26 973</u> 25 560	<u>26 703</u> 25 852

					-		-	-	.
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 000</u> 25 560	<u>28 000</u> 25 560	<u>26 444</u> 25 560	<u>26 973</u> 25 560	<u>26 703</u> 25 852
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 340</u> 20 536	<u>21 869</u> 20 536	<u>23 495</u> 22 695
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 896</u> 20 536	<u>22 896</u> 20 536	<u>21 340</u> 20 536	<u>21 869</u> 20 536	<u>23 231</u> 22 435
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 803</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>22 247</u> 21 429	<u>22 776</u> 21 429	<u>23 708</u> 22 905
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 515</u> 23 661	<u>25 498</u> 24 107	<u>23 708</u> 22 905

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 109</u> 21 331	<u>25 372</u> 23 352	<u>24 555</u> 22 768	<u>25 596</u> 23 352
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 668</u> 20 896	<u>25 064</u> 23 049	<u>24 555</u> 22 768	<u>25 287</u> 23 049
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 243</u> 20 479	<u>25 064</u> 23 049	<u>24 555</u> 22 768	<u>25 287</u> 23 049
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 243</u> 20 479	<u>25 064</u> 23 049	<u>24 555</u> 22 768	<u>25 287</u> 23 049
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 660</u> 22 857	<u>25 685</u> 23 661	<u>27 276</u> 25 446	<u>25 909</u> 23 661
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 660</u> 22 857	<u>25 685</u> 23 661	<u>27 276</u> 25 446	<u>25 909</u> 23 661
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>25 685</u> 23 661	<u>27 276</u> 25 446	<u>25 909</u> 23 661
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>25 685</u> 23 661	<u>27 276</u> 25 446	<u>25 909</u> 23 661

212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 324</u> 22 321	<u>24 555</u> 22 768	<u>24 548</u> 22 321
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 324</u> 22 321	<u>24 555</u> 22 768	<u>24 548</u> 22 321
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 088</u> 24 263	<u>27 930</u> 25 870	<u>29 090</u> 27 232	<u>28 153</u> 25 870
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 140</u> 23 329	<u>27 912</u> 25 852	<u>27 730</u> 25 893	<u>28 135</u> 25 852
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 494</u> 18 757	<u>27 912</u> 25 852	<u>23 647</u> 21 875	<u>28 135</u> 25 852
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 704</u> 22 695	<u>26 165</u> 24 353	<u>24 928</u> 22 695
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 301</u> 20 536	<u>24 440</u> 22 435	<u>25 866</u> 24 058	<u>24 663</u> 22 435
212-501-0500	1225-2019							

					,				
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 917</u> 22 905	<u>26 407</u> 24 591	<u>25 141</u> 22 905	
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>24 917</u> 22 905	<u>26 407</u> 24 591	<u>25 141</u> 22 905	

212-502.

					,	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 145</u> 25 304	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 812</u> 25 446	<u>25 671</u> 24 107	<u>26 118</u> 24 107
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 145</u> 25 304	<u>24 930</u> 24 107	<u>26 812</u> 25 446	<u>24 937</u> 23 384	<u>25 384</u> 23 384

					-	-	-	-	-
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 868</u> 24 046	<u>24 476</u> 23 661	<u>25 905</u> 24 554	<u>23 592</u> 22 061	<u>24 039</u> 22 061
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 415</u> 23 600	<u>24 476</u> 23 661	<u>24 997</u> 23 661	<u>23 177</u> 21 652	<u>23 624</u> 21 652

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 687</u> 24 107	<u>26 340</u> 24 107	<u>24 515</u> 23 661	<u>25 498</u> 24 107	<u>24 476</u> 23 661
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 953</u> 23 384	<u>25 605</u> 23 384	<u>24 147</u> 23 299	<u>24 763</u> 23 384	<u>24 476</u> 23 661
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 608</u> 22 061	<u>24 261</u> 22 061	<u>22 889</u> 22 061	<u>23 419</u> 22 061	<u>23 115</u> 22 321
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 193</u> 21 652	<u>23 845</u> 21 652	<u>22 474</u> 21 652	<u>23 003</u> 21 652	<u>23 115</u> 22 321

212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>25 685</u> 23 661	<u>27 276</u> 25 446	<u>25 909</u> 23 661
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 435</u> 21 652	<u>25 685</u> 23 661	<u>27 276</u> 25 446	<u>25 909</u> 23 661
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 190</u> 20 426	<u>24 324</u> 22 321	<u>26 369</u> 24 554	<u>24 548</u> 22 321
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 806</u> 20 048	<u>24 324</u> 22 321	<u>25 462</u> 23 661	<u>24 548</u> 22 321

212-503.

-

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 071</u> 32 970	<u>33 014</u> 32 064	<u>34 821</u> 33 330	<u>33 233</u> 31 550	<u>33 680</u> 31 550
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 783</u> 31 702	<u>31 761</u> 30 831	<u>33 466</u> 31 996	<u>32 000</u> 30 336	<u>32 447</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 544</u> 30 482	<u>30 556</u> 29 645	<u>32 164</u> 30 714	<u>30 815</u> 29 170	<u>31 262</u> 29 170

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 087</u> 31 550	<u>34 087</u> 31 550	<u>32 530</u> 31 550	<u>33 060</u> 31 550	<u>32 492</u> 31 550

					-		-	-	.
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 854</u> 30 336	<u>32 854</u> 30 336	<u>31 297</u> 30 336	<u>31 827</u> 30 336	<u>31 259</u> 30 336
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 668</u> 29 170	<u>31 668</u> 29 170	<u>30 112</u> 29 170	<u>30 641</u> 29 170	<u>30 073</u> 29 170

					,				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 117</u> 29 213	<u>33 701</u> 31 550	<u>35 286</u> 33 330	<u>33 924</u> 31 550	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 976</u> 28 089	<u>32 468</u> 30 336	<u>33 931</u> 31 996	<u>32 691</u> 30 336	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 878</u> 27 009	<u>31 282</u> 29 170	<u>32 628</u> 30 714	<u>31 506</u> 29 170	

212-6. ,
212-601. -

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

					-	-	-	
212-601-0100	- 1168-2006 -							
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51

				,	-		-	-	.
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,				
212-601-0100	- 1168-2006	-						
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>51</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213.

213-1.

213-101.

					-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>82 055</u> 75 402	<u>98 646</u> 75 402	<u>104 833</u> 75 402	<u>84 669</u> 75 402	<u>85 767</u> 75 402
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>82 055</u> 75 402	<u>98 646</u> 75 402	<u>104 833</u> 75 402	<u>84 669</u> 75 402	<u>85 767</u> 75 402
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>92 966</u> 85 982	<u>98 646</u> 75 402	<u>104 833</u> 75 402	<u>84 669</u> 75 402	<u>85 767</u> 75 402
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>100 977</u> 93 750	<u>110 662</u> 87 054	<u>116 850</u> 87 054	<u>96 685</u> 87 054	<u>97 784</u> 87 054
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>81 902</u> 75 879	<u>82 066</u> 75 879	<u>91 235</u> 84 770	<u>83 972</u> 75 879	<u>86 140</u> 75 879
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>81 902</u> 75 879	<u>82 066</u> 75 879	<u>91 235</u> 84 770	<u>83 972</u> 75 879	<u>86 140</u> 75 879
213-101-0400	530-2012	1000 .							

					-	-	-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>92 044</u> 85 714	<u>96 249</u> 84 821	<u>103 452</u> 84 821	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							

					-		-	-	.
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>92 945</u> 75 402	<u>89 024</u> 75 402	<u>81 126</u> 75 402	<u>84 027</u> 75 402	<u>101 450</u> 75 402
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>92 945</u> 75 402	<u>89 024</u> 75 402	<u>81 126</u> 75 402	<u>84 027</u> 75 402	<u>101 450</u> 75 402
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>92 945</u> 75 402	<u>89 024</u> 75 402	<u>81 126</u> 75 402	<u>84 027</u> 75 402	<u>101 450</u> 75 402
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>104 962</u> 87 054	<u>101 040</u> 87 054	<u>93 143</u> 87 054	<u>96 044</u> 87 054	<u>113 466</u> 87 054
213-101-0300	530-2012	1000 .							
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>90 385</u> 75 879	<u>86 883</u> 75 879	<u>81 251</u> 75 879	<u>83 623</u> 75 879	<u>98 790</u> 75 879
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>90 385</u> 75 879	<u>86 883</u> 75 879	<u>81 251</u> 75 879	<u>83 623</u> 75 879	<u>98 790</u> 75 879
213-101-0400	530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821

8.04-08-2024

					-		-	-	.
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>100 528</u> 85 714	<u>97 025</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 766</u> 85 714	<u>103 281</u> 84 821
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							

					-				
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 532</u> 75 402	<u>111 241</u> 89 583	<u>108 701</u> 75 402	<u>93 750</u> 75 402	

213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>90 532</u> 75 402	<u>111 241</u> 89 583	<u>108 701</u> 75 402	<u>93 750</u> 75 402
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>90 532</u> 75 402	<u>113 696</u> 91 964	<u>108 701</u> 75 402	<u>93 750</u> 75 402
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>102 548</u> 87 054	<u>122 789</u> 107 813	<u>120 717</u> 87 054	<u>105 766</u> 87 054
213-101-0300	530-2012	1000 .						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>90 215</u> 75 879	<u>97 805</u> 75 879	<u>91 573</u> 85 098	<u>92 863</u> 75 879
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>90 215</u> 75 879	<u>97 805</u> 75 879	<u>91 573</u> 85 098	<u>92 863</u> 75 879
213-101-0400	530-2012	1000 .						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>100 357</u> 85 714	<u>107 947</u> 85 714	<u>105 219</u> 84 821	<u>103 005</u> 85 714
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .						

				,				
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .						

213-104. , , ,

				,	
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085

				,	.
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.
213-301.

					-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400		<u>29 933</u> 28 252	<u>30 146</u> 28 458		
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 736</u> 28 571	<u>32 472</u> 25 714	<u>32 827</u> 30 865	<u>31 458</u> 28 571	<u>32 213</u> 28 571
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>32 434</u> 30 357	<u>33 454</u> 27 321	<u>35 029</u> 33 110	<u>33 073</u> 30 357	<u>33 743</u> 30 357
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>26 899</u> 25 000				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>27 085</u> 25 000				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>26 853</u> 25 000				
213-301-0300	()	3							

					-	-	-	-	-
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>20 156</u> 19 046				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>20 200</u> 19 046				

					-		-	-	.
				,					
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400					<u>30 146</u> 28 458
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 692</u> 28 571	<u>32 472</u> 28 571	<u>30 510</u> 28 571	<u>31 336</u> 28 571	<u>32 815</u> 25 714
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>35 054</u> 30 357	<u>33 972</u> 30 357	<u>32 233</u> 30 357	<u>32 966</u> 30 357	<u>33 758</u> 27 321
213-301-0200	21520-89	3							

				,	-		-	-	.
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

				,				
213-301-0100	31360-2007 ()	3						

213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400			<u>30 231</u> 28 541	
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 633</u> 28 571	<u>36 277</u> 28 571	<u>32 936</u> 30 971	<u>34 555</u> 28 571
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>35 001</u> 30 357	<u>37 345</u> 30 357	<u>35 160</u> 33 237	<u>35 819</u> 30 357
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600				
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800				
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660				

213-304.

					,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>454</u> 415	<u>559</u> 415	<u>573</u> 415	<u>468</u> 415	<u>484</u> 415	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>486</u> 446	<u>592</u> 446	<u>605</u> 446	<u>501</u> 446	<u>516</u> 446	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>279</u> 259	<u>329</u> 259	<u>335</u> 259	<u>286</u> 259	<u>293</u> 259	

					,	-	-	-	.	
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>514</u> 415	<u>489</u> 415	<u>449</u> 415	<u>465</u> 415	<u>573</u> 415	

				,	-		-	-	.
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>546</u> 446	<u>521</u> 446	<u>481</u> 446	<u>497</u> 446	<u>605</u> 446
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>307</u> 259	<u>296</u> 259	<u>277</u> 259	<u>284</u> 259	<u>335</u> 259

				,				
213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>520</u> 415	<u>566</u> 415	<u>573</u> 415	<u>531</u> 415
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>552</u> 446	<u>598</u> 446	<u>605</u> 446	<u>563</u> 446
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>311</u> 259	<u>332</u> 259	<u>335</u> 259	<u>316</u> 259

213-306.

				,	.
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

				,	.	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>81 812</u> 77 083	<u>93 079</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>83 388</u> 77 083	<u>85 014</u> 77 083

				,	-		-	-	.
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>88 196</u> 77 083	<u>85 570</u> 77 083	<u>81 349</u> 77 083	<u>83 021</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083

				,					
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>88 900</u> 77 083	<u>93 757</u> 77 083	<u>94 496</u> 77 083	<u>90 053</u> 77 083	

213-309.

				,	.
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 676</u> 32 267

22.

221.

221-1.

221-101.

					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>7 233</u> 6 890	<u>8 305</u> 6 890	<u>7 976</u> 7 680	<u>7 381</u> 6 890	<u>7 536</u> 6 890
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>7 490</u> 7 147	<u>8 548</u> 7 147	<u>8 229</u> 7 932	<u>7 636</u> 7 147	<u>7 789</u> 7 147
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>8 318</u> 7 967	<u>9 372</u> 7 967	<u>9 059</u> 8 753	<u>8 464</u> 7 967	<u>8 616</u> 7 967
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>8 628</u> 8 273	<u>9 682</u> 8 273	<u>9 366</u> 9 057	<u>8 774</u> 8 273	<u>8 926</u> 8 273

8.04-08-2024

				,	-	-	-	-	-
221-101-0115	19804-2012, 300 10		1	228	<u>9 188</u> 8 826	<u>10 241</u> 8 826	<u>9 926</u> 9 610	<u>9 333</u> 8 826	<u>9 486</u> 8 826
221-101-0116	19804-2012, 300 11		1	228	<u>13 335</u> 12 924	<u>14 388</u> 12 924	<u>14 073</u> 13 708	<u>13 480</u> 12 924	<u>13 633</u> 12 924
221-101-0117	19804-2012, 300 12		1	228	<u>14 686</u> 14 259	<u>15 739</u> 14 259	<u>15 423</u> 15 042	<u>14 832</u> 14 259	<u>14 984</u> 14 259

				,	-		-	-	.
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>7 840</u> 6 890	<u>7 589</u> 6 890	<u>7 233</u> 6 890	<u>7 356</u> 6 890	<u>8 481</u> 6 890

					-		-	-	.
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>8 088</u> 7 147	<u>7 841</u> 7 147	<u>7 490</u> 7 147	<u>7 611</u> 7 147	<u>8 722</u> 7 147
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>8 914</u> 7 967	<u>8 668</u> 7 967	<u>8 318</u> 7 967	<u>8 439</u> 7 967	<u>9 545</u> 7 967
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>9 224</u> 8 273	<u>8 978</u> 8 273	<u>8 628</u> 8 273	<u>8 749</u> 8 273	<u>9 855</u> 8 273
221-101-0115	300 19804-2012, 10		1	228	<u>9 784</u> 8 826	<u>9 538</u> 8 826	<u>9 188</u> 8 826	<u>9 309</u> 8 826	<u>10 414</u> 8 826
221-101-0116	300 19804-2012, 11		1	228	<u>13 931</u> 12 924	<u>13 685</u> 12 924	<u>13 335</u> 12 924	<u>13 456</u> 12 924	<u>14 561</u> 12 924
221-101-0117	300 19804-2012, 12		1	228	<u>15 282</u> 14 259	<u>15 036</u> 14 259	<u>14 686</u> 14 259	<u>14 807</u> 14 259	<u>15 913</u> 14 259

221-101-0100	19804-2012							
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{7\,907}{6\,890}$	$\frac{8\,370}{6\,890}$	$\frac{8\,011}{7\,714}$	$\frac{8\,017}{6\,890}$
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{8\,155}{7\,147}$	$\frac{8\,612}{7\,147}$	$\frac{8\,264}{7\,966}$	$\frac{8\,263}{7\,147}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{8\,980}{7\,967}$	$\frac{9\,435}{7\,967}$	$\frac{9\,093}{8\,787}$	$\frac{9\,088}{7\,967}$
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228	$\frac{9\,290}{8\,273}$	$\frac{9\,745}{8\,273}$	$\frac{9\,401}{9\,091}$	$\frac{9\,398}{8\,273}$
221-101-0115	19804-2012, 300 10		1	228	$\frac{9\,850}{8\,826}$	$\frac{10\,305}{8\,826}$	$\frac{9\,960}{9\,644}$	$\frac{9\,958}{8\,826}$

				,				
221-101-0116	19804-2012, 300 11		1	228	<u>13 997</u> 12 924	<u>14 452</u> 12 924	<u>14 107</u> 13 742	<u>14 105</u> 12 924
221-101-0117	19804-2012, 300 12		1	228	<u>15 348</u> 14 259	<u>15 803</u> 14 259	<u>15 458</u> 15 076	<u>15 456</u> 14 259

221-102.

				,	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3						
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>48 731</u> 45 425	<u>60 086</u> 45 425	<u>56 464</u> 53 656	<u>50 298</u> 45 425

8.04-08-2024

					-		-	-	.
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>55 154</u> 45 425	<u>52 502</u> 45 425	<u>48 731</u> 45 425	<u>50 034</u> 45 425	<u>61 952</u> 45 425

221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>55 865</u> 45 425	<u>60 770</u> 45 425	<u>56 826</u> 54 013	<u>57 029</u> 45 425	

221-104.

					,	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	2,5 / 2 956-93	3	1	2504	<u>66 222</u> 62 657	<u>77 790</u> 62 657	<u>74 314</u> 71 255	<u>67 818</u> 62 657	<u>69 491</u> 62 657	
221-104-0103	3,5 / 2 956-93	3	1	2504	<u>81 722</u> 77 974	<u>93 290</u> 77 974	<u>89 824</u> 86 581	<u>83 319</u> 77 974	<u>84 991</u> 77 974	
221-104-0104	4,5 / 2 956-93	3	1	2504	<u>84 852</u> 81 066	<u>96 420</u> 81 066	<u>92 953</u> 89 672	<u>86 448</u> 81 066	<u>88 121</u> 81 066	

				,	-		-	-	.
221-104-0100	956-93								

8.04-08-2024

					-		-	-	.	
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504	<u>72 765</u> 62 657	<u>70 064</u> 62 657	<u>66 222</u> 62 657	<u>67 550</u> 62 657	<u>79 690</u> 62 657
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>88 265</u> 77 974	<u>85 564</u> 77 974	<u>81 722</u> 77 974	<u>83 050</u> 77 974	<u>95 191</u> 77 974
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>91 395</u> 81 066	<u>88 693</u> 81 066	<u>84 852</u> 81 066	<u>86 180</u> 81 066	<u>98 320</u> 81 066

					,				
221-104-0100	956-93								
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2504	<u>73 490</u> 62 657	<u>78 487</u> 62 657	<u>74 692</u> 71 628	<u>74 676</u> 62 657
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>88 990</u> 77 974	<u>93 987</u> 77 974	<u>90 202</u> 86 954	<u>90 176</u> 77 974

221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>92 119</u> 81 066	<u>97 117</u> 81 066	<u>93 331</u> 90 046	<u>93 305</u> 81 066

222. ,
 222-1. , ,
 222-101.

					,	.	-	-	-	-
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 264</u> 106 575	<u>134 979</u> 106 575	<u>118 880</u> 114 690	<u>115 651</u> 106 575	<u>118 608</u> 106 575	

					-	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>98 858</u> 95 850	<u>111 776</u> 95 850	<u>103 007</u> 100 271	<u>101 248</u> 95 850	<u>102 859</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>100 696</u> 97 666	<u>113 614</u> 97 666	<u>104 845</u> 102 087	<u>103 086</u> 97 666	<u>104 697</u> 97 666
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>107 647</u> 103 000	<u>131 362</u> 103 000	<u>115 262</u> 111 116	<u>112 033</u> 103 000	<u>114 991</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 696</u> 107 002	<u>135 412</u> 107 002	<u>119 312</u> 115 118	<u>116 083</u> 107 002	<u>119 040</u> 107 002

					-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>103 069</u> 99 997	<u>116 084</u> 99 997	<u>107 248</u> 104 451	<u>105 476</u> 99 997	<u>107 099</u> 99 997
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>99 981</u> 96 959	<u>112 899</u> 96 959	<u>104 129</u> 101 380	<u>102 370</u> 96 959	<u>103 981</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>107 702</u> 103 000	<u>131 803</u> 103 000	<u>115 442</u> 111 248	<u>112 160</u> 103 000	<u>115 166</u> 103 000
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 633</u> 103 000	<u>131 252</u> 103 000	<u>115 218</u> 111 083	<u>112 001</u> 103 000	<u>114 947</u> 103 000

					-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>95 984</u> 92 873	<u>109 866</u> 92 873	<u>100 442</u> 97 623	<u>98 551</u> 92 873	<u>100 283</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>101 747</u> 98 485	<u>116 207</u> 98 485	<u>106 390</u> 103 434	<u>104 421</u> 98 485	<u>106 225</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>162 748</u> 157 297	<u>187 524</u> 157 297	<u>170 704</u> 165 776	<u>167 331</u> 157 297	<u>170 421</u> 157 297

					-		-	-	.
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>121 558</u> 103 000	<u>116 557</u> 103 000	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>125 176</u> 106 575	<u>120 174</u> 106 575	<u>111 264</u> 106 575	<u>114 383</u> 106 575	<u>138 564</u> 106 575
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>106 436</u> 95 850	<u>103 712</u> 95 850	<u>98 858</u> 95 850	<u>100 557</u> 95 850	<u>113 729</u> 95 850
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>108 274</u> 97 666	<u>105 550</u> 97 666	<u>100 696</u> 97 666	<u>102 395</u> 97 666	<u>115 567</u> 97 666
222-101-0300		3							

					-		-	-	.
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>121 558</u> 103 000	<u>116 557</u> 103 000	<u>107 647</u> 103 000	<u>110 766</u> 103 000	<u>134 947</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>125 608</u> 107 002	<u>120 606</u> 107 002	<u>111 696</u> 107 002	<u>114 816</u> 107 002	<u>138 996</u> 107 002
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>110 703</u> 99 997	<u>107 959</u> 99 997	<u>103 069</u> 99 997	<u>104 781</u> 99 997	<u>118 051</u> 99 997
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>107 558</u> 96 959	<u>104 834</u> 96 959	<u>99 981</u> 96 959	<u>101 680</u> 96 959	<u>114 851</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>121 840</u> 103 000	<u>116 757</u> 103 000	<u>107 702</u> 103 000	<u>110 872</u> 103 000	<u>135 446</u> 103 000

					-		-	-	.
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>121 488</u> 103 000	<u>116 507</u> 103 000	<u>107 633</u> 103 000	<u>110 739</u> 103 000	<u>134 822</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>104 127</u> 92 873	<u>101 199</u> 92 873	<u>95 984</u> 92 873	<u>97 810</u> 92 873	<u>111 964</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>110 229</u> 98 485	<u>107 180</u> 98 485	<u>101 747</u> 98 485	<u>103 649</u> 98 485	<u>118 393</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>177 282</u> 157 297	<u>172 056</u> 157 297	<u>162 748</u> 157 297	<u>166 007</u> 157 297	<u>191 269</u> 157 297

222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{122\,900}{103\,000}$	$\frac{132\,676}{103\,000}$	$\frac{115\,620}{111\,469}$	$\frac{125\,096}{103\,000}$
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{126\,517}{106\,575}$	$\frac{136\,294}{106\,575}$	$\frac{164\,701}{115\,044}$	$\frac{128\,713}{106\,575}$
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	$\frac{107\,167}{95\,850}$	$\frac{112\,492}{95\,850}$	$\frac{127\,966}{100\,464}$	$\frac{108\,363}{95\,850}$
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	$\frac{109\,005}{97\,666}$	$\frac{114\,330}{97\,666}$	$\frac{129\,804}{102\,280}$	$\frac{110\,201}{97\,666}$
222-101-0300		3						

				,				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>122 900</u> 103 000	<u>132 676</u> 103 000	<u>115 620</u> 111 469	<u>125 096</u> 103 000
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>126 950</u> 107 002	<u>136 726</u> 107 002	<u>165 134</u> 115 471	<u>129 145</u> 107 002
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>111 440</u> 99 997	<u>116 805</u> 99 997	<u>132 394</u> 104 645	<u>112 645</u> 99 997
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>108 289</u> 96 959	<u>113 615</u> 96 959	<u>129 089</u> 101 573	<u>109 485</u> 96 959
222-101-0309	11024-2012	3	1	2500	<u>123 203</u> 103 000	<u>133 139</u> 103 000	<u>115 805</u> 111 607	<u>125 435</u> 103 000

222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>122 824</u> 103 000	<u>132 561</u> 103 000	<u>115 574</u> 111 435	<u>125 011</u> 103 000
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>104 912</u> 92 873	<u>110 635</u> 92 873	<u>127 264</u> 97 830	<u>106 198</u> 92 873
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>111 047</u> 98 485	<u>117 009</u> 98 485	<u>134 330</u> 103 649	<u>112 386</u> 98 485
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>178 683</u> 157 297	<u>188 897</u> 157 297	<u>218 575</u> 166 145	<u>180 977</u> 157 297

222-102.

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>130 613</u> 126 289	<u>142 162</u> 126 289	<u>138 624</u> 134 806	<u>132 207</u> 126 289	<u>133 877</u> 126 289
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>122 391</u> 118 230	<u>133 668</u> 118 230	<u>130 550</u> 126 878	<u>123 947</u> 118 230	<u>125 577</u> 118 230
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>127 290</u> 123 006	<u>138 840</u> 123 006	<u>135 276</u> 131 497	<u>128 884</u> 123 006	<u>130 554</u> 123 006
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>114 169</u> 110 044	<u>125 705</u> 110 044	<u>122 228</u> 118 606	<u>115 761</u> 110 044	<u>117 429</u> 110 044
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>124 145</u> 119 893	<u>135 712</u> 119 893	<u>132 204</u> 128 458	<u>125 741</u> 119 893	<u>127 413</u> 119 893
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>114 018</u> 110 032				
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>152 063</u> 147 479	<u>163 636</u> 147 479	<u>160 120</u> 156 042	<u>153 660</u> 147 479	<u>155 333</u> 147 479

					-	-	-	-	-
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>158 802</u> 154 162	<u>170 272</u> 154 162	<u>166 779</u> 162 642	<u>160 385</u> 154 162	<u>162 043</u> 154 162
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>114 952</u> 110 838	<u>126 405</u> 110 838	<u>122 980</u> 119 365	<u>116 533</u> 110 838	<u>118 189</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 157</u> 112 995	<u>128 697</u> 112 995	<u>125 249</u> 121 590	<u>118 749</u> 112 995	<u>120 418</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>128 363</u> 124 065	<u>139 917</u> 124 065	<u>136 448</u> 132 655	<u>129 957</u> 124 065	<u>131 628</u> 124 065

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>137 145</u> 126 289	<u>134 448</u> 126 289	<u>130 613</u> 126 289	<u>131 939</u> 126 289	<u>144 060</u> 126 289

					-		-	-	.
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>128 769</u> 118 230	<u>126 136</u> 118 230	<u>122 391</u> 118 230	<u>123 685</u> 118 230	<u>135 520</u> 118 230
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>133 823</u> 123 006	<u>131 126</u> 123 006	<u>127 290</u> 123 006	<u>128 616</u> 123 006	<u>140 738</u> 123 006
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>120 694</u> 110 044	<u>118 000</u> 110 044	<u>114 169</u> 110 044	<u>115 493</u> 110 044	<u>127 600</u> 110 044
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>130 687</u> 119 893	<u>127 986</u> 119 893	<u>124 145</u> 119 893	<u>125 472</u> 119 893	<u>137 613</u> 119 893
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501					
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>158 609</u> 147 479	<u>155 906</u> 147 479	<u>152 063</u> 147 479	<u>153 391</u> 147 479	<u>165 537</u> 147 479
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>165 290</u> 154 162	<u>162 611</u> 154 162	<u>158 802</u> 154 162	<u>160 118</u> 154 162	<u>172 157</u> 154 162
222-102-0200	948-84	3							

8.04-08-2024

					-		-	-	.
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>121 430</u> 110 838	<u>118 756</u> 110 838	<u>114 952</u> 110 838	<u>116 267</u> 110 838	<u>128 286</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>123 684</u> 112 995	<u>120 989</u> 112 995	<u>117 157</u> 112 995	<u>118 481</u> 112 995	<u>130 593</u> 112 995
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>134 898</u> 124 065	<u>132 200</u> 124 065	<u>128 363</u> 124 065	<u>129 689</u> 124 065	<u>141 815</u> 124 065

					-		-	-	.
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>137 869</u> 126 289	<u>142 858</u> 126 289	<u>138 999</u> 135 175	<u>139 053</u> 126 289	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>129 476</u> 118 230	<u>134 347</u> 118 230	<u>130 930</u> 127 254	<u>130 632</u> 118 230	

222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>134 546</u> 123 006	<u>139 536</u> 123 006	<u>135 649</u> 131 865	<u>135 731</u> 123 006
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>121 416</u> 110 044	<u>126 399</u> 110 044	<u>122 604</u> 118 978	<u>122 599</u> 110 044
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>131 412</u> 119 893	<u>136 409</u> 119 893	<u>132 580</u> 128 829	<u>132 598</u> 119 893
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501				
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>159 334</u> 147 479	<u>164 333</u> 147 479	<u>160 496</u> 156 413	<u>160 520</u> 147 479
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>166 008</u> 154 162	<u>170 963</u> 154 162	<u>167 152</u> 163 010	<u>167 184</u> 154 162
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0201	3 / 948-84	3	1	2479	<u>122 147</u> 110 838	<u>127 095</u> 110 838	<u>123 355</u> 119 736	<u>123 322</u> 110 838
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>124 407</u> 112 995	<u>129 392</u> 112 995	<u>125 626</u> 121 963	<u>125 590</u> 112 995

					,				
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>135 622</u> 124 065	<u>140 613</u> 124 065	<u>136 826</u> 133 027	<u>136 806</u> 124 065	

222-2.
222-202. ,

					,	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>143 439</u> 138 349	<u>155 361</u> 138 349	<u>160 316</u> 138 349	<u>145 379</u> 138 349	<u>147 113</u> 138 349

				,	-		-	-	.
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>150 148</u> 138 349	<u>148 342</u> 138 349	<u>143 036</u> 138 349	<u>144 693</u> 138 349	<u>157 219</u> 138 349

				,					
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>137 497</u> 125 946	<u>155 980</u> 138 349	<u>161 554</u> 138 349	<u>152 084</u> 138 349	

222-203.

					-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>10 473</u> 10 055				
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>9 990</u> 9 574				
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>11 819</u> 11 330	<u>13 270</u> 11 330	<u>12 831</u> 12 406	<u>12 019</u> 11 330	<u>12 229</u> 11 330

				,	-		-	-	.
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303					
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 640</u> 11 330	<u>12 011</u> 11 330	<u>11 819</u> 11 330	<u>11 986</u> 11 330	<u>13 508</u> 11 330

222-203-0300	9561-2016	2						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303				
222-203-0400	9561-2016	2						
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314				
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 730</u> 11 330	<u>13 357</u> 11 330	<u>12 878</u> 12 452	<u>12 879</u> 11 330

222-3.
222-301.

, , , ,

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 812</u> 5 642	<u>6 232</u> 5 642	<u>6 160</u> 6 008	<u>5 870</u> 5 642	<u>5 930</u> 5 642
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 662</u> 16 960	<u>19 714</u> 16 960	<u>19 174</u> 18 561	<u>17 945</u> 16 960	<u>18 242</u> 16 960
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 946</u> 12 459				
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>13 582</u> 13 094	<u>14 945</u> 13 094	<u>14 648</u> 14 218	<u>13 770</u> 13 094	<u>13 967</u> 13 094

				,	-		-	-	.
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,049}{5\,642}$	$\frac{5\,951}{5\,642}$	$\frac{5\,812}{5\,642}$	$\frac{5\,860}{5\,642}$	$\frac{6\,301}{5\,642}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{18\,823}{16\,960}$	$\frac{18\,344}{16\,960}$	$\frac{17\,662}{16\,960}$	$\frac{17\,898}{16\,960}$	$\frac{20\,051}{16\,960}$
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	$\frac{14\,353}{13\,094}$	$\frac{14\,035}{13\,094}$	$\frac{13\,582}{13\,094}$	$\frac{13\,739}{13\,094}$	$\frac{15\,169}{13\,094}$

				,				
222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,076}{5\,642}$	$\frac{6\,257}{5\,642}$	$\frac{6\,176}{6\,023}$	$\frac{6\,119}{5\,642}$
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{18\,951}{16\,960}$	$\frac{19\,837}{16\,960}$	$\frac{19\,245}{18\,630}$	$\frac{19\,161}{16\,960}$
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333				
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	$\frac{14\,439}{13\,094}$	$\frac{15\,027}{13\,094}$	$\frac{14\,698}{14\,267}$	$\frac{14\,578}{13\,094}$

222-302.

,

					-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>36 900</u> 35 564				
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>43 704</u> 42 182				
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>43 721</u> 42 182				
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>40 652</u> 39 102				
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>43 882</u> 42 182				
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>43 971</u> 42 182				
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>43 954</u> 42 182				
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>167 126</u> 162 306	<u>179 071</u> 162 306	<u>175 139</u> 170 818	<u>168 797</u> 162 306	<u>170 520</u> 162 306

					-		-	-	.
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0102	24.12-5	.	1	875					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950					
222-302-0105	27.12-5	.	1	975					
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075					
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200					
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325					
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>173 893</u> 162 306	<u>171 110</u> 162 306	<u>167 126</u> 162 306	<u>168 408</u> 162 306	<u>181 029</u> 162 306

222-302-0100	961-93	.						
222-302-0102	24.12-5	.	1	875				
222-302-0103	24.13-6	.	1	950				
222-302-0105	27.12-5	.	1	975				
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075				
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200				
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325				
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300				
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>174 640</u> 162 306	<u>179 789</u> 162 306	<u>199 614</u> 171 189	<u>175 862</u> 162 306

225.

225-1.

225-101.

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>10 989</u> 10 714	<u>11 589</u> 10 714	<u>11 391</u> 11 143	<u>11 072</u> 10 714	<u>11 159</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 945</u> 9 552	<u>10 612</u> 10 211	<u>10 701</u> 10 299	<u>10 107</u> 9 552	<u>10 274</u> 9 552
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 239</u> 15 625	<u>17 995</u> 15 625	<u>17 442</u> 16 904	<u>16 482</u> 15 625	<u>16 735</u> 15 625
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 511</u> 7 223				
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 358</u> 14 732	<u>17 206</u> 14 732	<u>16 633</u> 16 088	<u>15 613</u> 14 732	<u>15 880</u> 14 732
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 191</u> 19 286	<u>22 963</u> 19 286	<u>22 115</u> 21 330	<u>20 574</u> 19 286	<u>20 974</u> 19 286
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>23 331</u> 22 321	<u>26 380</u> 22 321	<u>25 419</u> 24 544	<u>23 751</u> 22 321	<u>24 192</u> 22 321
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 044</u> 27 589	<u>33 663</u> 27 589	<u>32 249</u> 30 997	<u>29 681</u> 27 589	<u>30 349</u> 27 589

					-	-	-	-	-
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>39 051</u> 37 500	<u>43 578</u> 37 500	<u>42 219</u> 40 866	<u>39 676</u> 37 500	<u>40 330</u> 37 500
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>50 004</u> 47 768	<u>56 841</u> 47 768	<u>54 789</u> 52 851	<u>50 947</u> 47 768	<u>51 936</u> 47 768
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>9 010</u> 7 994				
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>12 682</u> 11 331				
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 833</u> 6 696	<u>7 064</u> 6 696	<u>6 991</u> 6 865	<u>6 865</u> 6 696	<u>6 898</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>21 125</u> 20 375	<u>23 204</u> 20 375	<u>22 568</u> 21 908	<u>21 412</u> 20 375	<u>21 712</u> 20 375
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 280</u> 31 831	<u>37 669</u> 31 831	<u>36 319</u> 35 062	<u>33 886</u> 31 831	<u>34 520</u> 31 831
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>68 718</u> 66 261	<u>75 556</u> 66 261	<u>73 503</u> 71 344	<u>69 662</u> 66 261	<u>70 650</u> 66 261
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 245</u> 16 763	<u>18 400</u> 16 763	<u>18 045</u> 17 614	<u>17 405</u> 16 763	<u>17 572</u> 16 763
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 013</u> 17 522	<u>19 168</u> 17 522	<u>18 822</u> 18 381	<u>18 173</u> 17 522	<u>18 340</u> 17 522

					-	-	-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 756</u> 30 625	<u>34 898</u> 30 625	<u>33 936</u> 32 942	<u>32 190</u> 30 625	<u>32 644</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 985</u> 37 768	<u>42 126</u> 37 768	<u>41 183</u> 40 104	<u>39 418</u> 37 768	<u>39 873</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>30 865</u> 29 911	<u>33 313</u> 29 911	<u>32 579</u> 31 731	<u>31 203</u> 29 911	<u>31 557</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>56 216</u> 54 018	<u>62 592</u> 54 018	<u>60 678</u> 58 758	<u>57 096</u> 54 018	<u>58 018</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>55 117</u> 52 795	<u>61 519</u> 52 795	<u>64 289</u> 52 795	<u>56 176</u> 52 795	<u>57 122</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>51 044</u> 49 107	<u>56 588</u> 49 107	<u>54 924</u> 53 229	<u>51 809</u> 49 107	<u>52 611</u> 49 107
225-101-0620	10	.	1	800	<u>39 019</u> 37 669	<u>42 715</u> 37 669	<u>41 606</u> 40 417	<u>39 529</u> 37 669	<u>40 064</u> 37 669
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>83 482</u> 80 263				
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>91 824</u> 88 288				

					-		-	-	.
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>11 329</u> 10 714	<u>11 188</u> 10 714	<u>10 989</u> 10 714	<u>11 058</u> 10 714	<u>11 688</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 600</u> 9 552	<u>10 331</u> 9 552	<u>10 031</u> 9 552	<u>10 069</u> 9 552	<u>10 701</u> 10 299
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>17 232</u> 15 625	<u>16 822</u> 15 625	<u>16 239</u> 15 625	<u>16 441</u> 15 625	<u>18 283</u> 15 625
225-101-0104	10-3	.	1	200					
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 403</u> 14 732	<u>15 972</u> 14 732	<u>15 358</u> 14 732	<u>15 570</u> 14 732	<u>17 510</u> 14 732
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 759</u> 19 286	<u>21 112</u> 19 286	<u>20 191</u> 19 286	<u>20 509</u> 19 286	<u>23 418</u> 19 286
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 055</u> 22 321	<u>24 343</u> 22 321	<u>23 331</u> 22 321	<u>23 681</u> 22 321	<u>26 881</u> 22 321
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 657</u> 27 589	<u>30 578</u> 27 589	<u>29 044</u> 27 589	<u>29 574</u> 27 589	<u>34 422</u> 27 589
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>41 612</u> 37 500	<u>40 554</u> 37 500	<u>39 051</u> 37 500	<u>39 571</u> 37 500	<u>44 322</u> 37 500
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>53 871</u> 47 768	<u>52 274</u> 47 768	<u>50 004</u> 47 768	<u>50 788</u> 47 768	<u>57 964</u> 47 768
225-101-0114	15-3	.	1	320					

					-		-	-	.
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 964</u> 6 696	<u>6 910</u> 6 696	<u>6 833</u> 6 696	<u>6 859</u> 6 696	<u>7 102</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 301</u> 20 375	<u>21 815</u> 20 375	<u>21 125</u> 20 375	<u>21 364</u> 20 375	<u>23 545</u> 20 375
225-101-0602	15	.	1	950	<u>35 762</u> 31 831	<u>34 738</u> 31 831	<u>33 280</u> 31 831	<u>33 784</u> 31 831	<u>38 390</u> 31 831
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>72 586</u> 66 261	<u>70 989</u> 66 261	<u>68 718</u> 66 261	<u>69 503</u> 66 261	<u>76 679</u> 66 261
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 899</u> 16 763	<u>17 629</u> 16 763	<u>17 245</u> 16 763	<u>17 378</u> 16 763	<u>18 590</u> 16 763
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 667</u> 17 522	<u>18 397</u> 17 522	<u>18 013</u> 17 522	<u>18 146</u> 17 522	<u>19 358</u> 17 522
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 533</u> 30 625	<u>32 800</u> 30 625	<u>31 756</u> 30 625	<u>32 117</u> 30 625	<u>35 414</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 762</u> 37 768	<u>40 028</u> 37 768	<u>38 985</u> 37 768	<u>39 346</u> 37 768	<u>42 643</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>32 250</u> 29 911	<u>31 678</u> 29 911	<u>30 865</u> 29 911	<u>31 146</u> 29 911	<u>33 716</u> 29 911

8.04-08-2024

					-		-	-	.
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>59 822</u> 54 018	<u>58 333</u> 54 018	<u>56 216</u> 54 018	<u>56 948</u> 54 018	<u>63 639</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>58 848</u> 52 795	<u>57 516</u> 52 795	<u>55 582</u> 52 795	<u>55 801</u> 52 795	<u>62 566</u> 52 795
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>54 180</u> 49 107	<u>52 885</u> 49 107	<u>51 044</u> 49 107	<u>51 681</u> 49 107	<u>57 499</u> 49 107
225-101-0620	10	.	1	800	<u>41 110</u> 37 669	<u>40 247</u> 37 669	<u>39 019</u> 37 669	<u>39 444</u> 37 669	<u>43 322</u> 37 669
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

					,				
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>11 366</u> 10 714	<u>11 626</u> 10 714	<u>11 410</u> 11 162	<u>11 428</u> 10 714	

225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 432</u> 10 034	<u>11 172</u> 9 552	<u>10 735</u> 10 332	<u>10 791</u> 9 552
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>17 342</u> 15 625	<u>18 101</u> 15 625	<u>17 498</u> 16 960	<u>17 522</u> 15 625
225-101-0104	10-3	.	1	200				
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 519</u> 14 732	<u>17 317</u> 14 732	<u>16 693</u> 16 147	<u>16 709</u> 14 732
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 933</u> 19 286	<u>23 130</u> 19 286	<u>22 204</u> 21 419	<u>22 217</u> 19 286
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 246</u> 22 321	<u>26 563</u> 22 321	<u>25 517</u> 24 640	<u>25 559</u> 22 321
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 946</u> 27 589	<u>33 942</u> 27 589	<u>32 399</u> 31 145	<u>32 420</u> 27 589
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>41 895</u> 37 500	<u>43 851</u> 37 500	<u>42 367</u> 41 012	<u>42 359</u> 37 500
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>54 299</u> 47 768	<u>57 253</u> 47 768	<u>55 012</u> 53 072	<u>55 000</u> 47 768
225-101-0114	15-3	.	1	320				
225-101-0115	20-3	.	1	1575				
225-101-0200	8020-2016	.						

225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 978</u> 6 696	<u>7 078</u> 6 696	<u>6 999</u> 6 872	<u>7 002</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 431</u> 20 375	<u>23 329</u> 20 375	<u>22 635</u> 21 975	<u>22 644</u> 20 375
225-101-0602	15	.	1	950	<u>36 037</u> 31 831	<u>37 933</u> 31 831	<u>36 461</u> 35 202	<u>36 487</u> 31 831
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>73 014</u> 66 261	<u>75 968</u> 66 261	<u>73 727</u> 71 565	<u>73 715</u> 66 261
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 971</u> 16 763	<u>18 470</u> 16 763	<u>18 082</u> 17 651	<u>18 089</u> 16 763
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 739</u> 17 522	<u>19 238</u> 17 522	<u>18 859</u> 18 418	<u>18 857</u> 17 522
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 730</u> 30 625	<u>35 087</u> 30 625	<u>34 038</u> 33 043	<u>34 052</u> 30 625
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 959</u> 37 768	<u>42 316</u> 37 768	<u>41 286</u> 40 205	<u>41 281</u> 37 768
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>32 403</u> 29 911	<u>33 461</u> 29 911	<u>32 659</u> 31 810	<u>32 654</u> 29 911
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>60 222</u> 54 018	<u>62 976</u> 54 018	<u>60 886</u> 58 964	<u>60 875</u> 54 018
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>59 305</u> 52 795	<u>61 958</u> 52 795	<u>65 303</u> 52 795	<u>59 903</u> 52 795

				,				
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>54 527</u> 49 107	<u>56 922</u> 49 107	<u>55 105</u> 53 408	<u>55 096</u> 49 107
225-101-0620	10	.	1	800	<u>41 341</u> 37 669	<u>42 938</u> 37 669	<u>41 727</u> 40 536	<u>41 720</u> 37 669
225-101-0621	6	.	1	2260				
225-101-0622	10	.	1	2480				

225-2.
225-202.

225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>462 922</u> 446 429

225-203.

						-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2510	<u>131 305</u> 126 962	<u>142 901</u> 126 962	<u>139 641</u> 135 802	<u>132 906</u> 126 962	<u>134 582</u> 126 962
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	1 3	3	1	2513	<u>139 112</u> 134 673	<u>150 721</u> 134 673	<u>147 191</u> 143 260	<u>140 714</u> 134 673	<u>142 392</u> 134 673

					-	-	-	-	-
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>6 902</u> 6 676				
225-203-0702	2	.	1	220	<u>12 898</u> 12 491				
225-203-0703	3	.	1	350	<u>20 518</u> 19 870				
225-203-0704	4	.	1	480	<u>28 140</u> 27 253				
225-203-0705	5	.	1	600	<u>36 671</u> 35 532				
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>71 800</u> 69 517				
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>98 473</u> 95 303				
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>150 059</u> 145 101				

					-		-	-	.
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>137 864</u> 126 962	<u>135 156</u> 126 962	<u>131 305</u> 126 962	<u>132 636</u> 126 962	<u>144 806</u> 126 962
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>145 678</u> 134 673	<u>142 967</u> 134 673	<u>139 112</u> 134 673	<u>140 444</u> 134 673	<u>152 629</u> 134 673
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130					
225-203-0702	2	.	1	220					
225-203-0703	3	.	1	350					
225-203-0704	4	.	1	480					
225-203-0705	5	.	1	600					
225-203-0706	6	.	1	1250					
225-203-0707	7	.	1	1770					
225-203-0708	8	.	1	2880					

				,				
225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>138 590</u> 126 962	<u>143 600</u> 126 962	<u>140 030</u> 136 186	<u>139 779</u> 126 962
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>146 405</u> 134 673	<u>151 421</u> 134 673	<u>147 569</u> 143 633	<u>147 596</u> 134 673
225-203-0700	13015-2012	.						
225-203-0701	1	.	1	130				
225-203-0702	2	.	1	220				
225-203-0703	3	.	1	350				
225-203-0704	4	.	1	480				
225-203-0705	5	.	1	600				
225-203-0706	6	.	1	1250				
225-203-0707	7	.	1	1770				
225-203-0708	8	.	1	2880				

225-204.

					,	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>65 956</u> 64 286	<u>69 652</u> 64 286	<u>68 542</u> 67 034	<u>66 466</u> 64 286	<u>67 000</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>82 585</u> 80 357	<u>87 782</u> 80 357	<u>86 222</u> 84 221	<u>83 302</u> 80 357	<u>84 054</u> 80 357
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>20 761</u> 19 346				

					,	-	-	-	.
225-204-0300	2387-2013	.							

8.04-08-2024

260

				,	-		-	-	.
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>68 046</u> 64 286	<u>67 183</u> 64 286	<u>65 956</u> 64 286	<u>66 380</u> 64 286	<u>70 259</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>85 525</u> 80 357	<u>84 311</u> 80 357	<u>82 585</u> 80 357	<u>83 182</u> 80 357	<u>88 636</u> 80 357
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					

				,				
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>68 278</u> 64 286	<u>69 874</u> 64 286	<u>68 663</u> 67 153	<u>68 657</u> 64 286
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>85 850</u> 80 357	<u>88 096</u> 80 357	<u>86 392</u> 84 389	<u>86 383</u> 80 357

				,				
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0803	33-2	.	1	250				

225-205.

				,	.	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 818</u> 1 786	<u>1 865</u> 1 786	<u>1 851</u> 1 820	<u>1 825</u> 1 786	<u>1 831</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 002</u> 1 964	<u>2 063</u> 1 964	<u>2 044</u> 2 009	<u>2 011</u> 1 964	<u>2 019</u> 1 964
225-205-0103	3	.	1	40	<u>5 286</u> 5 179	<u>5 470</u> 5 179	<u>5 415</u> 5 316	<u>5 311</u> 5 179	<u>5 338</u> 5 179
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 046</u> 8 839	<u>9 462</u> 8 839	<u>9 337</u> 9 148	<u>9 104</u> 8 839	<u>9 164</u> 8 839

				,	-		-	-	.
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 845</u> 1 786	<u>1 834</u> 1 786	<u>1 818</u> 1 786	<u>1 824</u> 1 786	<u>1 872</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 036</u> 1 964	<u>2 022</u> 1 964	<u>2 002</u> 1 964	<u>2 009</u> 1 964	<u>2 072</u> 1 964
225-205-0103	3	.	1	40	<u>5 390</u> 5 179	<u>5 347</u> 5 179	<u>5 286</u> 5 179	<u>5 307</u> 5 179	<u>5 501</u> 5 179
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 282</u> 8 839	<u>9 185</u> 8 839	<u>9 046</u> 8 839	<u>9 094</u> 8 839	<u>9 531</u> 8 839

				,				
225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 847</u> 1 786	<u>1 867</u> 1 786	<u>1 852</u> 1 822	<u>1 852</u> 1 786
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 040</u> 1 964	<u>2 066</u> 1 964	<u>2 046</u> 2 011	<u>2 046</u> 1 964

				,				
225-205-0103	3	.	1	40	<u>5 402</u> 5 179	<u>5 482</u> 5 179	<u>5 421</u> 5 322	<u>5 421</u> 5 179
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 308</u> 8 839	<u>9 487</u> 8 839	<u>9 351</u> 9 162	<u>9 350</u> 8 839

25.
251. , ,
251-3. ,
251-302. ,

				,	.
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930

255.

255-1.

255-101.

					,	.	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91									
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,634}{2\,478}$	$\frac{3\,008}{2\,478}$	$\frac{3\,056}{2\,478}$	$\frac{2\,685}{2\,478}$	$\frac{2\,740}{2\,478}$	
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{4\,240}{3\,999}$					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{10\,450}{10\,080}$					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	$\frac{1\,555}{1\,476}$	$\frac{1\,761}{1\,518}$	$\frac{1\,782}{1\,518}$	$\frac{1\,620}{1\,518}$	$\frac{1\,644}{1\,518}$	
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40	$\frac{1\,734}{1\,646}$					
255-101-0108	6665-91 250 100		1	50	$\frac{2\,104}{1\,995}$					

					-	-	-	-	-
255-101-0109	300 6665-91		1	80	<u>12 873</u> 12 455				

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 846</u> 2 478	<u>2 758</u> 2 478	<u>2 619</u> 2 478	<u>2 680</u> 2 478	<u>3 063</u> 2 478
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	6665-91 200 80		1	35	<u>1 690</u> 1 518	<u>1 652</u> 1 518	<u>1 591</u> 1 518	<u>1 618</u> 1 518	<u>1 785</u> 1 518
255-101-0107	6665-91 200 100		1	40					

8.04-08-2024

				,	-		-	-	.
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

				,				
255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\,869}{2\,478}$	$\frac{3\,031}{2\,478}$	$\frac{3\,056}{2\,478}$	$\frac{2\,908}{2\,478}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\,701}{1\,518}$	$\frac{1\,771}{1\,518}$	$\frac{1\,782}{1\,518}$	$\frac{1\,717}{1\,518}$

				,				
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

255-102.

				,	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>6 564</u> 6 252				

					-	-	-	-	-
255-102-0202	(17608-2017	60)	2	1	130	<u>7 054</u> 6 730			
255-102-0203	(17608-2017	60)	2	1	131	<u>9 300</u> 8 917			
255-102-0204	17608-2017	60	2	1	130	<u>9 574</u> 9 185			
255-102-0207	17608-2017	80	2	1	175	<u>7 385</u> 7 003			
255-102-0208	(17608-2017	80)	2	1	175	<u>7 779</u> 7 387			
255-102-0209	(17608-2017	80)	2	1	175	<u>10 093</u> 9 641			

					-	-	-	-	-
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 368</u> 9 909				
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>8 004</u> 7 605				
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 512</u> 8 101				
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 617</u> 9 177				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	<u>11 408</u> 10 922				
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>6 654</u> 6 234				

					-	-	-	-	-
255-102-0216	(60 , 17608-2017)	2	1	225	<u>7 392</u> 6 953				
255-102-0217	(60 , 17608-2017)	2	1	225	<u>9 636</u> 9 141				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	<u>9 911</u> 9 408				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 615</u> 7 226				
255-102-0222	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>8 009</u> 7 610				
255-102-0223	(80 , 17608-2017)	2	1	175	<u>10 322</u> 9 864				

					-	-	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,597}{10\,132}$				
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,290}{7\,829}$				
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,798}{8\,324}$				
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,903}{9\,400}$				
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,694}{11\,146}$				
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,844}{7\,449}$				

					-	-	-	-	-
255-102-0230	80 (17608-2017	2	1	175	<u>8 238</u> 7 833				
255-102-0231	80 (17608-2017	2	1	175	<u>10 551</u> 10 088				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 826</u> 10 355				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 519</u> 8 052				
255-102-0234	100 (17608-2017	2	1	225	<u>9 028</u> 8 547				
255-102-0235	100 (17608-2017	2	1	225	<u>10 132</u> 9 623				

					-	-	-	-	-
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,923}{11\,369}$				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,977}{8\,498}$				
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,486}{8\,994}$				
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,590}{10\,070}$				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,381}{11\,815}$				
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,423}{7\,089}$				

					-	-	-	-	-
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>7 973</u> 7 625				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				

					-	-	-	-	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143				
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 475</u> 8 009				
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 025</u> 8 545				
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 491</u> 9 973				
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>11 774</u> 11 223				
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 881</u> 7 536				

					-	-	-	-	-
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 431</u> 8 071				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 347</u> 8 964				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 630</u> 10 214				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 317</u> 7 911				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339				

					-	-	-	-	-
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 066</u> 10 589				
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 933</u> 8 455				
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 483</u> 8 991				
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 949</u> 10 420				
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 232</u> 11 670				
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 775</u> 8 357				

					-	-	-	-	-
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>10 241</u> 9 786				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 524</u> 11 036				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	<u>9 391</u> 8 902				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866				

					-	-	-	-	-
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116				
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795				
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330				
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759				
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 858</u> 2 679	<u>3 308</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>2 920</u> 2 679	<u>2 985</u> 2 679

					-	-	-	-	-
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 225</u> 3 036	<u>3 674</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 287</u> 3 036	<u>3 352</u> 3 036
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 931</u> 2 723	<u>3 493</u> 2 723	<u>3 564</u> 2 723	<u>3 009</u> 2 723	<u>3 090</u> 2 723
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 389</u> 3 170	<u>3 952</u> 3 170	<u>4 022</u> 3 170	<u>3 467</u> 3 170	<u>3 548</u> 3 170
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 737</u> 3 482	<u>4 412</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>3 831</u> 3 482	<u>3 928</u> 3 482
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 196</u> 3 929	<u>4 870</u> 3 929	<u>4 955</u> 3 929	<u>4 289</u> 3 929	<u>4 386</u> 3 929
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 417</u> 3 232				
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 417</u> 3 232				
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>3 721</u> 3 513				
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>17 914</u> 17 313				

						-	-	-	-	-
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 304</u> 17 643				
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>18 189</u> 17 580				
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 579</u> 17 911				
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 854</u> 18 179				
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 001</u> 19 241				
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 460</u> 19 688				
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>20 836</u> 19 991				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 244</u> 17 634				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>18 634</u> 17 964				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 519</u> 17 902				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>18 909</u> 18 232				

						-	-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 184</u> 18 500			
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>20 331</u> 19 563			
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>20 789</u> 20 009			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>21 166</u> 20 313			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 326</u> 17 714			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>18 717</u> 18 045			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 601</u> 17 982			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>18 992</u> 18 313			
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 267</u> 18 580			
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	<u>20 414</u> 19 643			
255-102-0823	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	<u>20 872</u> 20 089			

255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>21 248</u> 20 393				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 940</u> 18 313				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 331</u> 18 643				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 215</u> 18 580				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 606</u> 18 911				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 880</u> 19 179				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 028</u> 20 241				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 486</u> 20 688				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>21 862</u> 20 991				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2							

					-	-	-	-	-
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 083</u> 21 375				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 473</u> 21 705				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 358</u> 21 643				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 748</u> 21 973				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 023</u> 22 241				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>24 170</u> 23 304				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>25 545</u> 24 643				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>25 005</u> 24 054				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 495</u> 21 777				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 886</u> 22 107				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 770</u> 22 045				

						-	-	-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 161</u> 22 375				
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 435</u> 22 643				
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>24 583</u> 23 705				
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 041</u> 24 152				
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>25 417</u> 24 455				
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>22 743</u> 22 018				
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 133</u> 22 348				
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 018</u> 22 286				
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 408</u> 22 616				
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 683</u> 22 884				
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>24 830</u> 23 946				

255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>25 288</u> 24 393				
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>25 665</u> 24 696				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 146</u> 22 411				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 536</u> 22 741				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 421</u> 22 679				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 811</u> 23 009				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 086</u> 23 277				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 233</u> 24 339				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 691</u> 24 786				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 068</u> 25 089				

					,	-		-	-	.
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0201	17608-2017 60	2	1	130						
255-102-0202	(60) , 17608-2017	2	1	130						
255-102-0203	(60) , 17608-2017	2	1	131						
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130						
255-102-0207	17608-2017 80	2	1	175						

				,	-		-	-	.
255-102-0208	(17608-2017	80)	2	1	175				
255-102-0209	(17608-2017	80)	2	1	175				
255-102-0210		80	2	1	175				
255-102-0211		100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0212	(17608-2017	100)	2	1	175				
255-102-0213	(17608-2017	100)	2	1	175				

				,	-		-	-	.
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-		-	-	.
255-102-0222	(17608-2017	80)	2	1	175				
255-102-0223	(17608-2017	80)	2	1	175				
255-102-0224		80	2	1	175				
255-102-0225		100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0226	(17608-2017	100)	2	1	225				
255-102-0227	(17608-2017	100)	2	1	225				

				,	-		-	-	.
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0234	(17608-2017	100)	2	1	225				
255-102-0235	(17608-2017	100)	2	1	225				
255-102-0236	100 17608-2017		2	1	225				
255-102-0237	100 17608-2017		2	1	225				
255-102-0238	(17608-2017	100)	2	1	225				
255-102-0239	(17608-2017	100)	2	1	225				

				,	-		-	-	.
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-		-	-	.
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175					

				,	-		-	-	.
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0423	100 , () 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					

				,	-		-	-	.
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225					

					-		-	-	.
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 112</u> 2 679	<u>3 007</u> 2 679	<u>2 841</u> 2 679	<u>2 913</u> 2 679	<u>3 382</u> 2 679
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 479</u> 3 036	<u>3 374</u> 3 036	<u>3 207</u> 3 036	<u>3 280</u> 3 036	<u>3 748</u> 3 036
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 249</u> 2 723	<u>3 118</u> 2 723	<u>2 910</u> 2 723	<u>3 000</u> 2 723	<u>3 586</u> 2 723
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 707</u> 3 170	<u>3 576</u> 3 170	<u>3 368</u> 3 170	<u>3 459</u> 3 170	<u>4 044</u> 3 170
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 119</u> 3 482	<u>3 961</u> 3 482	<u>3 712</u> 3 482	<u>3 820</u> 3 482	<u>4 523</u> 3 482
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 577</u> 3 929	<u>4 420</u> 3 929	<u>4 170</u> 3 929	<u>4 279</u> 3 929	<u>4 981</u> 3 929
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168					
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168					

				,	-		-	-	.
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192					
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					

						-		-	-	.
255-102-0809	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130				
255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130				
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282				
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130				
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175				
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130				

255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175				
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225				
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225				
255-102-0824	Ferro Lace 120	Granit	2	1	282				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225				

					-		-	-	.
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0900	, c 17608-2017		2						
255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225				

					-		-	-	.
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282				
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225				
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282				
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130				
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175				

						-		-	-	.
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130					
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175					
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175					
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225					
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175					

					,	-		-	-	.
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282				

					,				
255-102-0100	30 50	17608-2017	2						
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	17608-2017	60	2	1	130				
255-102-0202	(60) 17608-2017	2	1	130					

				,				
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131				
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0211	17608-2017 100	2	1	175				
255-102-0212	(100 , 17608-2017)	2	1	175				
255-102-0213	(100 , 17608-2017)	2	1	175				
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0215	17608-2017 60	2	1	225				
255-102-0216	(60 , 17608-2017)	2	1	225				

				,				
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225				
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0225	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0226	(100) , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0227	(100) , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0228	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0229	17608-2017 80	2	1	175				
255-102-0230	(80) , 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175				
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225				
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225				
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225				
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225				
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0400	17608-2017	2						
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130				

				,				
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0409	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0410	, () 17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0411	, () 17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0412	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0413	17608-2017 60	2	1	130				
255-102-0414	, () 17608-2017 60	2	1	130				

				,				
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130				
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0418	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0419	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0421	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0422	, () 17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0423	, () 17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0424	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0425	17608-2017 80	2	1	175				
255-102-0426	, () 17608-2017 80	2	1	175				

				,				
255-102-0427	80 , () 17608-2017	2	1	175				
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0430	100 , () 17608-2017	2	1	225				
255-102-0431	100 , () 17608-2017	2	1	225				
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0433	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0434	17608-2017 () 100	2	1	225				
255-102-0435	17608-2017 () 100	2	1	225				
255-102-0436	17608-2017 100	2	1	225				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 141</u> 2 679	<u>3 335</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>3 187</u> 2 679
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 507</u> 3 036	<u>3 701</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 553</u> 3 036
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 284</u> 2 723	<u>3 527</u> 2 723	<u>3 564</u> 2 723	<u>3 342</u> 2 723

					,				
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 743</u> 3 170	<u>3 985</u> 3 170	<u>4 022</u> 3 170	<u>3 800</u> 3 170
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 161</u> 3 482	<u>4 453</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>4 230</u> 3 482
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>4 619</u> 3 929	<u>4 911</u> 3 929	<u>4 955</u> 3 929	<u>4 689</u> 3 929
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168				
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168				
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192				
255-102-0800	, c 17608-2017		2						
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130				
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175				
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130				

255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			

255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace 120	Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130			

255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175				

					,				
255-102-0903	Silk	60	Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk	80	Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk	80	Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk	100	Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk	100	Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk	120	Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175			

255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282			

255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130		
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130		
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282		

255-103.

				,	.
255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>9 647</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 128</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 460</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 941</u> 7 777

255-104.

					,	.
255-104-0100	NATIVE 13015-2012	.				
255-104-0101	200 120 800 ,	.	1	45		<u>6 059</u> 5 938
255-104-0102	200 120 800 , ()	.	1	45		<u>6 963</u> 6 830
255-104-0103	200 120 800 , ()	.	1	45		<u>8 770</u> 8 616
255-104-0104	200 120 600 ,	.	1	34		<u>5 731</u> 5 625
255-104-0105	200 120 600 , ()	.	1	34		<u>6 634</u> 6 518
255-104-0106	200 120 600 , ()	.	1	34		<u>8 441</u> 8 304

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020	2		16,5	<u>35 659</u> 35 218
255-105-0102	80 NATIVE, () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>25 620</u> 25 298

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235

					-	-	-	-	-
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873

					-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

					-		-	-	.
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635

					-		-	-	.
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857

					-		-	-	.
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	22,5, 937-92	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

261-101-0100								
261-101-0101	5-10 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468	<u>4 052</u> 3 468
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149	<u>4 343</u> 4 149
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235	<u>1 902</u> 1 235
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289	<u>1 920</u> 1 289
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635	<u>4 259</u> 3 635

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822	<u>9 111</u> 8 822
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214	<u>2 882</u> 2 214
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857

				,				
261-101-0380	800 8 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	, , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная