

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АСТАНА ҚАЛАСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ГОРОД АСТАНА
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АСТАНА ҚАЛАСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

ГОРОД АСТАНА
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

| | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|------------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

| | |
|--------|----|
| 21. | 1 |
| 211. | 1 |
| 211-1. | 1 |
| 211-2. | 2 |
| 211-3. | 5 |
| 211-4. | 5 |
| 211-5. | 6 |
| 211-6. | 6 |
| 211-7. | 6 |
| 212. | 7 |
| 212-1. | 7 |
| 212-2. | 24 |
| 212-3. | 25 |
| 212-4. | 25 |
| 212-5. | 26 |
| 212-6. | 28 |
| 213. | 28 |
| 213-1. | 28 |
| 213-2. | 30 |
| 213-3. | 31 |
| 22. | 33 |
| 221. | 33 |
| 221-1. | 33 |
| 222. | 34 |
| 222-1. | 34 |
| 222-2. | 37 |
| 222-3. | 39 |
| 222-4. | 40 |
| 225. | 40 |
| 225-1. | 40 |
| 225-2. | 44 |
| 226. | 52 |
| 226-1. | 52 |
| 25. | 55 |
| 251. | 55 |
| 251-3. | 55 |
| 255. | 56 |
| 255-1. | 56 |
| 255-2. | 66 |
| 26. | 67 |

8.04-08-2024

| | |
|--------|----|
| 261. | 67 |
| 261-1. | 67 |

21.

211.

211-1. ,

211-101.

| | | | | | _____ , |
|--------------|--|---|---|------|-----------------------|
| 211-101-0100 | | 3 | | | |
| 211-101-0102 | | 3 | 1 | 1200 | <u>2 005</u> 1 237 |

211-102.

| | | | | | _____ , |
|--------------|---------|---|---|------|-------------------------|
| 211-102-0100 | | | | | |
| 211-102-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>2 433</u> 904 |
| 211-102-0102 | | | 1 | 1000 | <u>5 586</u> 4 520 |
| 211-102-0200 | | | | | |
| 211-102-0201 | 3226-93 | | 1 | 1 | <u>177</u> 174 |
| 211-102-0300 | | | | | |
| 211-102-0301 | | | 1 | 1000 | <u>46 755</u> 45 201 |

211-103.

| | | | | | _____ , |
|--------------|---------------------|---|---|------|-----------------------|
| 211-103-0100 | | 3 | | | |
| 211-103-0101 | - II , 1,75 / 3 | 3 | 1 | 1750 | <u>1 542</u> 439 |
| 211-103-0102 | - III , 1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 720</u> 490 |
| 211-103-0103 | - | 3 | 1 | 1500 | <u>1 340</u> 394 |
| 211-103-0200 | | | | | |
| 211-103-0201 | , (, ,) | | 3 | 1 | <u>8 008</u> 7 913 |
| 211-103-0202 | | | 3 | 1 | <u>4 152</u> 4 102 |
| 211-103-0203 | | | 3 | 1 | <u>4 564</u> 4 509 |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|-------------------------|
| | | | | | |
| 211-103-0204 | | | 3 | 1 | <u>11 428</u> 11 291 |
| 211-103-0400 | | | | | |

211-2.

211-201.

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | |
| 211-201-0100 | 200 | 3 | | | |
| | 1284-2004 | | | | |
| 211-201-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>5 987</u> |
| 211-201-0102 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>5 945</u> |
| 211-201-0103 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 902</u> |
| 211-201-0104 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 902</u> |
| 211-201-0105 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 902</u> |
| 211-201-0106 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 905</u> |
| 211-201-0107 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>4 833</u> |
| 211-201-0108 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 714</u> |
| 211-201-0200 | 300 | 3 | | | |
| | 1284-2004 | | | | |
| 211-201-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 077</u> |
| 211-201-0202 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 034</u> |
| 211-201-0203 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 990</u> |
| 211-201-0204 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 990</u> |
| 211-201-0205 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 990</u> |
| 211-201-0206 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 975</u> |
| 211-201-0207 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>4 902</u> |
| 211-201-0208 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 780</u> |
| 211-201-0300 | 400 | 3 | | | |
| | 1284-2004 | | | | |
| 211-201-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 170</u> |
| 211-201-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 126</u> |
| 211-201-0303 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 082</u> |
| 211-201-0304 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 082</u> |
| 211-201-0305 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 082</u> |
| 211-201-0306 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 047</u> |
| 211-201-0307 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>4 974</u> |
| 211-201-0308 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 849</u> |
| 211-201-0400 | 600 | 3 | | | |
| | 1284-2004 | | | | |
| 211-201-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 266</u> |
| 211-201-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 222</u> |
| 211-201-0403 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 177</u> |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | |
| 211-201-0404 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 177</u> |
| 211-201-0405 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 177</u> |
| 211-201-0406 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 123</u> |
| 211-201-0407 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 048</u> |
| 211-201-0408 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 921</u> |
| 211-201-0500 | 800 1284-2004 | 3 | | | |
| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 367</u> |
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 321</u> |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 276</u> |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 276</u> |
| 211-201-0505 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 276</u> |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 201</u> |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 125</u> |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 995</u> |
| 211-201-0600 | 1000 1284-2004 | 3 | | | |
| 211-201-0601 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 418</u> |
| 211-201-0602 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 373</u> |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 327</u> |
| 211-201-0604 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 327</u> |
| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 327</u> |
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 242</u> |
| 211-201-0607 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 165</u> |
| 211-201-0608 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 034</u> |
| 211-201-0700 | 1200 1284-2004 | 3 | | | |
| 211-201-0701 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 577</u> |
| 211-201-0702 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 530</u> |
| 211-201-0703 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 483</u> |
| 211-201-0704 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 483</u> |
| 211-201-0705 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 483</u> |
| 211-201-0706 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 387</u> |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 308</u> |
| 211-201-0708 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 177</u> |
| 211-201-0712 | 1,2 5-10 (), | 3 | 1 | 1400 | <u>7 014</u> |
| 211-201-0713 | 1,2 5-20 (), | 3 | 1 | 1390 | <u>6 753</u> |
| 211-201-0714 | 1,2 10-20 (), | 3 | 1 | 1380 | <u>6 914</u> |
| 211-201-0715 | 1,2 20-40 (), | 3 | 1 | 1370 | <u>6 864</u> |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | _____ , |
| 211-201-0800 | 1284-2004 1400 | 3 | | | |
| 211-201-0801 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 577</u> |
| 211-201-0802 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 530</u> |
| 211-201-0803 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 483</u> |
| 211-201-0804 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 483</u> |
| 211-201-0805 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 483</u> |
| 211-201-0806 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 387</u> |
| 211-201-0807 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 308</u> |
| 211-201-0808 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 177</u> |
| 211-201-0809 | 1,2 5-10 (), | 3 | 1 | 1400 | <u>7 014</u> |
| 211-201-0810 | 1,2 5-20 (), | 3 | 1 | 1390 | <u>6 964</u> |
| 211-201-0811 | 1,2 10-20 (), | 3 | 1 | 1380 | <u>6 914</u> |
| 211-201-0812 | 1,2 20-40 (), | 3 | 1 | 1370 | <u>6 864</u> |

211-203.

| | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|------------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 211-203-0100 | 3344-83 | 3 | | | |
| 211-203-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 1000 | <u>3 636</u> <u>2 531</u> |
| 211-203-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 1000 | <u>3 171</u> <u>2 079</u> |
| 211-203-0104 | 40-70 | 3 | 1 | 1000 | <u>3 171</u> <u>2 079</u> |

211-205.

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|--------------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 211-205-0100 | 1215-2003 | | | | |
| 211-205-0101 | , 5 10 | | 1 | 1000 | <u>22 823</u> <u>20 982</u> |
| 211-205-0102 | , 10 20 | | 1 | 1000 | <u>22 823</u> <u>20 982</u> |
| 211-205-0103 | , 20 40 | | 1 | 1000 | <u>22 823</u> <u>20 982</u> |

211-206.

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|--|--|---------|
| | | | | | _____ , |
| 211-206-0100 | 7392-2014 | 3 | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | _____ , |
| 211-206-0101 | 7392-2014 25-60 | 3 | 1 | 1360 | <u>6 290</u> |

211-3.**211-302.**

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 211-302-0100 | 32496-2013 350 | 3 | | | |
| 211-302-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 350 | <u>25 157</u> 24 107 |
| 211-302-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 350 | <u>25 157</u> 24 107 |
| 211-302-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 350 | <u>25 157</u> 24 107 |
| 211-302-0200 | 32496-2013 400 | 3 | | | |
| 211-302-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 400 | <u>25 205</u> 24 107 |
| 211-302-0202 | 10-20 | 3 | 1 | 400 | <u>25 205</u> 24 107 |
| 211-302-0203 | 20-40 | 3 | 1 | 400 | <u>25 205</u> 24 107 |
| 211-302-0300 | 32496-2013 500 | 3 | | | |
| 211-302-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 500 | <u>25 299</u> 24 107 |
| 211-302-0302 | 10-20 | 3 | 1 | 500 | <u>25 299</u> 24 107 |
| 211-302-0303 | 20-40 | 3 | 1 | 500 | <u>25 299</u> 24 107 |

211-4.**211-401.**

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | _____ , |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>3 490</u> |
| 211-401-0102 | 1 2 | 3 | 1 | 1500 | <u>4 180</u> |
| 211-401-0103 | : 50% , 50% | 3 | 1 | 1500 | <u>5 559</u> |

211-402.

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|------|------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 211-402-0100 | | | | | |
| 211-402-0101 | | | 1 | 1000 | <u>10 158</u> 4 464 |

8.04-08-2024

211-403.

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 211-403-0100 | 75 10832-2009 | 3 | | | |
| 211-403-0102 | 1,25 5,0 | 3 | 1 | 77 | <u>16 313</u> 16 071 |
| 211-403-0200 | () 4682-84 | 3 | | | |
| 211-403-0201 | | 3 | 1 | 2600 | <u>192 923</u> 188 036 |

211-5.

211-501.

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 | | | |
| 211-501-0103 | 0-5 | 3 | 1 | 1500 | <u>2 826</u> |

211-6.

211-601.

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | |
| 211-601-0100 | - 23735-2014 | 3 | | | |
| 211-601-0101 | - 23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>3 723</u> |

211-603.

| | | | | | |
|--------------|-----|---|--|--|--|
| | | | | | |
| 211-603-0100 | - - | 3 | | | |

211-7.

211-701.

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 211-701-0100 | | 3 | | | |
| 211-701-0101 | 300, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>5 198</u> |
| 211-701-0102 | 400, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>5 198</u> |
| 211-701-0103 | 600, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>5 198</u> |
| 211-701-0104 | 800, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>5 198</u> |
| 211-701-0105 | 1000, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>5 198</u> |
| 211-701-0106 | 1200, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>5 198</u> |
| 211-701-0300 | | | | | |
| 211-701-0302 | 2,5 10 | | | 1000 | <u>49 512</u> 47 009 |

211-702.

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|-----|------------------------------------|
| | | | | | <u> </u> , , |
| 211-702-0100 | | 3 | | | |
| 211-702-0101 | | 3 | 1 | 700 | <u>3 150</u> 2 679 |

212. , , ,

212-1.

212-101.

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|------------------------------------|
| | | | | | <u> </u> , , |
| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | |
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 950</u> 14 955 |
| 212-101-0200 | 7473-2010 5 | 3 | | | |
| 212-101-0201 | 7473-2010 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 709</u> 15 703 |
| 212-101-0300 | 7473-2010 7,5 | 3 | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>20 507</u> 16 488 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 823</u> 16 655 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 995</u> 16 825 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 171</u> 16 998 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 535</u> 17 356 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 723</u> 17 541 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 995</u> 16 825 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 171</u> 16 998 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 351</u> 17 175 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 723</u> 17 541 |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 914</u> 17 729 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 171</u> 16 998 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 351</u> 17 175 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 535</u> 17 356 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 914</u> 17 729 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 110</u> 17 922 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 351</u> 17 175 |

8.04-08-2024

| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 535</u> 17 356 |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 723</u> 17 541 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 110</u> 17 922 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 310</u> 18 119 |
| 212-101-0400 | 7473-2010 10 | 3 | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>21 293</u> 17 262 |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 617</u> 17 436 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 797</u> 17 614 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 982</u> 17 796 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 363</u> 18 170 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 559</u> 18 364 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 797</u> 17 614 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 982</u> 17 796 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 170</u> 17 981 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 559</u> 18 364 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 760</u> 18 561 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 982</u> 17 796 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 170</u> 17 981 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 363</u> 18 170 |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 760</u> 18 561 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 965</u> 18 763 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 170</u> 17 981 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 363</u> 18 170 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 559</u> 18 364 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 965</u> 18 763 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 174</u> 18 969 |

| 212-101-0500 | 7473-2010 12,5 | 3 | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>21 596</u> 17 560 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 922</u> 17 737 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 106</u> 17 918 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 294</u> 18 103 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 681</u> 18 484 |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 881</u> 18 680 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 106</u> 17 918 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 294</u> 18 103 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 485</u> 18 291 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 881</u> 18 680 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 085</u> 18 881 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 294</u> 18 103 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 485</u> 18 291 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 681</u> 18 484 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 085</u> 18 881 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 293</u> 19 086 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 485</u> 18 291 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 681</u> 18 484 |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 881</u> 18 680 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 293</u> 19 086 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 506</u> 19 296 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 15 | 3 | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>22 412</u> 18 363 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 747</u> 18 549 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 939</u> 18 738 |

8.04-08-2024

| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 135</u> 18 931 |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 540</u> 19 330 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 749</u> 19 535 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 939</u> 18 738 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 135</u> 18 931 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 336</u> 19 128 |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 749</u> 19 535 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 963</u> 19 745 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 135</u> 18 931 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 336</u> 19 128 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 540</u> 19 330 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 963</u> 19 745 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 181</u> 19 960 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 336</u> 19 128 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 540</u> 19 330 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 749</u> 19 535 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 181</u> 19 960 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 404</u> 20 179 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 181</u> 19 960 |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 404</u> 20 179 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 631</u> 20 403 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 864</u> 20 633 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 346</u> 21 107 |
| 212-101-0700 | 7473-2010 20 | 3 | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 289</u> 19 226 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 633</u> 19 420 |

| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 834</u> 19 619 |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 249</u> 20 027 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 463</u> 20 238 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 633</u> 19 420 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 834</u> 19 619 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 039</u> 19 821 |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 463</u> 20 238 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 682</u> 20 453 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 834</u> 19 619 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 039</u> 19 821 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 249</u> 20 027 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 682</u> 20 453 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 906</u> 20 673 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 682</u> 20 453 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 906</u> 20 673 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 134</u> 20 898 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 367</u> 21 128 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 850</u> 21 602 |
| 212-101-0800 | 7473-2010 22,5 | 3 | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 378</u> 20 298 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 732</u> 20 503 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 945</u> 20 712 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 383</u> 21 143 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 609</u> 21 366 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 732</u> 20 503 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 945</u> 20 712 |

8.04-08-2024

| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 162</u> 20 925 |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 609</u> 21 366 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 840</u> 21 593 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 945</u> 20 712 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 162</u> 20 925 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 383</u> 21 143 |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 840</u> 21 593 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 076</u> 21 825 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 840</u> 21 593 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 076</u> 21 825 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 317</u> 22 063 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 563</u> 22 305 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 073</u> 22 806 |
| 212-101-0900 | 7473-2010 25 | 3 | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 375</u> 21 280 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 740</u> 21 495 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 394</u> 26 822 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 804</u> 27 224 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 857</u> 26 295 |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 258</u> 26 688 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 666</u> 27 089 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 081</u> 27 495 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 929</u> 27 347 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 347</u> 27 756 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 772</u> 28 173 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 203</u> 28 596 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 375</u> 21 280 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 740</u> 21 495 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 190</u> 21 938 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 423</u> 22 166 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 740</u> 21 495 |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 963</u> 21 714 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 423</u> 22 166 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 660</u> 22 400 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 660</u> 22 400 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 902</u> 22 638 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 402</u> 23 130 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 660</u> 23 384 |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 432</u> 23 304 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 817</u> 23 539 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 310</u> 24 024 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 564</u> 24 275 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 817</u> 23 539 |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 061</u> 23 779 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 564</u> 24 275 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 824</u> 24 530 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 824</u> 24 530 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 089</u> 24 791 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 637</u> 25 330 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 919</u> 25 608 |

8.04-08-2024

| 212-101-1200 | 7473-2010 35 | 3 | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 943</u> 24 792 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 344</u> 25 042 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 869</u> 25 558 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 139</u> 25 825 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 344</u> 25 042 |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 604</u> 25 298 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 139</u> 25 825 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 415</u> 26 096 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 415</u> 26 096 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 698</u> 26 374 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 280</u> 26 947 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 581</u> 27 244 |
| 212-101-1300 | 7473-2010 40 | 3 | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 062</u> 25 893 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 474</u> 26 154 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 022</u> 26 694 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 305</u> 26 972 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 474</u> 26 154 |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 745</u> 26 421 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 305</u> 26 972 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 593</u> 27 256 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 593</u> 27 256 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 888</u> 27 546 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 496</u> 28 144 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 810</u> 28 454 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1400 | 45 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 990</u> 27 790 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 421</u> 28 071 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 010</u> 28 650 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 313</u> 28 948 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 421</u> 28 071 |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 712</u> 28 357 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 313</u> 28 948 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 622</u> 29 253 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 622</u> 29 253 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 938</u> 29 564 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 591</u> 30 207 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 929</u> 30 539 |
| 212-101-1500 | 3,5, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1501 | 3,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 143</u> 15 146 |
| 212-101-1600 | 5, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1601 | 5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 913</u> 15 903 |
| 212-101-1700 | 7,5, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>20 721</u> 16 698 |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 038</u> 16 867 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 213</u> 17 039 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 392</u> 17 215 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 760</u> 17 577 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 950</u> 17 764 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 213</u> 17 039 |

8.04-08-2024

| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 392</u> 17 215 |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 574</u> 17 394 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 950</u> 17 764 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 144</u> 17 955 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 392</u> 17 215 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 574</u> 17 394 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 760</u> 17 577 |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 144</u> 17 955 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 342</u> 18 150 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 574</u> 17 394 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 760</u> 17 577 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 950</u> 17 764 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 342</u> 18 150 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 545</u> 18 350 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>21 509</u> 17 475 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 835</u> 17 651 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 018</u> 17 831 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 205</u> 18 015 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 590</u> 18 394 |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 789</u> 18 590 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 018</u> 17 831 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 205</u> 18 015 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 395</u> 18 203 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 789</u> 18 590 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 992</u> 18 790 |

| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 205</u> 18 015 |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 395</u> 18 203 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 590</u> 18 394 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 992</u> 18 790 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 199</u> 18 994 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 395</u> 18 203 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 590</u> 18 394 |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 789</u> 18 590 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 199</u> 18 994 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 411</u> 19 203 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>21 815</u> 17 775 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 144</u> 17 955 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 330</u> 18 138 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 520</u> 18 325 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 912</u> 18 711 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 114</u> 18 910 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 330</u> 18 138 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 520</u> 18 325 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 714</u> 18 516 |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 114</u> 18 910 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 321</u> 19 113 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 520</u> 18 325 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 714</u> 18 516 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 912</u> 18 711 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 321</u> 19 113 |

8.04-08-2024

| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 532</u> 19 321 |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 714</u> 18 516 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 912</u> 18 711 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 114</u> 18 910 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 532</u> 19 321 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 747</u> 19 533 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>22 635</u> 18 582 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 972</u> 18 770 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 166</u> 18 962 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 365</u> 19 157 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 775</u> 19 560 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 986</u> 19 768 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 166</u> 18 962 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 365</u> 19 157 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 568</u> 19 357 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 986</u> 19 768 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 202</u> 19 981 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 365</u> 19 157 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 568</u> 19 357 |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 775</u> 19 560 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 202</u> 19 981 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 423</u> 20 198 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 568</u> 19 357 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 775</u> 19 560 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 986</u> 19 768 |

| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 423</u> 20 198 |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 648</u> 20 420 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 423</u> 20 198 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 648</u> 20 420 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 879</u> 20 647 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 114</u> 20 879 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 602</u> 21 359 |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 513</u> 19 447 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 859</u> 19 643 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 063</u> 19 844 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 483</u> 20 257 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 700</u> 20 471 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 859</u> 19 643 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 063</u> 19 844 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 271</u> 20 048 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 700</u> 20 471 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 921</u> 20 688 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 063</u> 19 844 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 271</u> 20 048 |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 483</u> 20 257 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 921</u> 20 688 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 147</u> 20 911 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 921</u> 20 688 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 147</u> 20 911 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 378</u> 21 138 |

8.04-08-2024

| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 614</u> 21 370 |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 102</u> 21 851 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 605</u> 20 522 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 962</u> 20 729 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 177</u> 20 941 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 620</u> 21 377 |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 849</u> 21 602 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 962</u> 20 729 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 177</u> 20 941 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 396</u> 21 156 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 849</u> 21 602 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 082</u> 21 832 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 177</u> 20 941 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 396</u> 21 156 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 620</u> 21 377 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 082</u> 21 832 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 321</u> 22 066 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 082</u> 21 832 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 321</u> 22 066 |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 565</u> 22 306 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 814</u> 22 551 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 328</u> 23 058 |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 606</u> 21 507 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 973</u> 21 724 |

| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 429</u> 22 172 |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 663</u> 22 403 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 973</u> 21 724 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 199</u> 21 946 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 663</u> 22 403 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 903</u> 22 639 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 903</u> 22 639 |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 147</u> 22 880 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 653</u> 23 377 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 914</u> 23 634 |
| 212-101-2400 | 27,5, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 606</u> 21 507 |
| 212-101-2500 | 30, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 669</u> 23 538 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 057</u> 23 775 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 555</u> 24 265 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 812</u> 24 518 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 057</u> 23 775 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 304</u> 24 018 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 812</u> 24 518 |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 074</u> 24 776 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 074</u> 24 776 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 342</u> 25 040 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 895</u> 25 584 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 181</u> 25 865 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | |

8.04-08-2024

| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 188</u> 25 032 |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 591</u> 25 285 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 121</u> 25 806 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 394</u> 26 075 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 591</u> 25 285 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 853</u> 25 543 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 394</u> 26 075 |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 673</u> 26 350 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 673</u> 26 350 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 957</u> 26 630 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 546</u> 27 209 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 849</u> 27 508 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 312</u> 26 138 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 726</u> 26 402 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 279</u> 26 947 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 564</u> 27 227 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 726</u> 26 402 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 000</u> 26 672 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 564</u> 27 227 |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 856</u> 27 514 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 856</u> 27 514 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 153</u> 27 807 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 767</u> 28 411 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 084</u> 28 723 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | |

| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 250</u> 28 046 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 684</u> 28 330 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 278</u> 28 914 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 584</u> 29 215 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 684</u> 28 330 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 978</u> 28 619 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 584</u> 29 215 |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 896</u> 29 522 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 896</u> 29 522 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 215</u> 29 837 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 874</u> 30 485 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 215</u> 30 820 |

212-102.

| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 544</u> 14 556 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 084</u> 15 087 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 648</u> 15 643 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 568</u> 16 548 |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 568</u> 16 548 |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 170</u> 18 125 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 652</u> 19 583 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 589</u> 20 506 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 368</u> 21 272 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 437</u> 21 340 |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 521</u> 22 407 |

8.04-08-2024

| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 702</u> 14 712 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 248</u> 15 249 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 818</u> 15 810 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 747</u> 16 724 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 747</u> 16 724 |
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 367</u> 18 319 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 864</u> 19 793 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 812</u> 20 725 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 599</u> 21 500 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 668</u> 21 568 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 764</u> 22 647 |

212-103.

| 212-103-0100 | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|-------------------|
| 212-103-0101 | | | 2 | 1 | <u>797</u> 786 |

212-2.

212-201.

| 212-201-0100 | 7473-2010 | 3 | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-201-0101 | D1200, B3,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>28 748</u> 26 535 |
| 212-201-0102 | D1200, B5 | 3 | 1 | 1200 | <u>29 822</u> 27 596 |
| 212-201-0103 | D1200, B7,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>30 939</u> 28 700 |
| 212-201-0104 | D1800, B10 | 3 | 1 | 1800 | <u>33 220</u> 30 018 |
| 212-201-0105 | D1800, B15 | 3 | 1 | 1800 | <u>34 331</u> 31 116 |

212-202.

8.04-08-2024

| | | | | | _____ , |
|--------------|------------|---|---|-----|-------------------------|
| 212-202-0100 | 51263-2008 | 3 | | | |
| 212-202-0101 | D160 | 3 | 1 | 135 | <u>24 961</u> 24 449 |
| 212-202-0102 | D180 | 3 | 1 | 160 | <u>25 991</u> 25 427 |
| 212-202-0103 | D200 | 3 | 1 | 180 | <u>27 053</u> 26 444 |
| 212-202-0105 | D250 | 3 | 1 | 225 | <u>28 464</u> 27 766 |
| 212-202-0106 | D300 | 3 | 1 | 265 | <u>29 933</u> 29 155 |
| 212-202-0107 | D350 | 3 | 1 | 310 | <u>31 482</u> 30 612 |
| 212-202-0108 | D400 | 3 | 1 | 350 | <u>33 095</u> 32 143 |

212-3.**212-301.**

| | | | | | _____ , |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|
| 212-301-0100 | | 3 | 1 | 2100 | |
| 212-301-0101 | | 3 | 1 | 2100 | <u>51 398</u> 48 184 |

212-4.**212-401.**

| | | | | | _____ , |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>17 334</u> 13 673 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>18 146</u> 14 472 |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 229</u> 15 538 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>20 134</u> 16 429 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>20 968</u> 17 250 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>22 273</u> 18 534 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>23 818</u> 20 055 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>24 837</u> 21 058 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>25 907</u> 22 111 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 609</u> 23 786 |
| 212-401-0200 | - 28013-98 | 3 | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 212-401-0300 | 28013-98 - | 3 | | | |
| 212-401-0303 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>14 376</u> 10 629 |

212-402.

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 212-402-0100 | 28013-98 | 3 | | | |
| 212-402-0101 | 1:1 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 379</u> 23 108 |
| 212-402-0102 | 1:2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 583</u> 22 325 |
| 212-402-0103 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 793</u> 20 562 |
| 212-402-0105 | 1:2,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 196</u> 19 975 |
| 212-402-0106 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 196</u> 19 975 |
| 212-402-0107 | - 1:1:6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 595</u> 20 367 |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | <u>26 367</u> 22 912 |
| 212-402-0109 | 1:2:5 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 840</u> 25 850 |
| 212-402-0110 | 1:3 | 3 | 1 | 1900 | <u>27 363</u> 23 892 |
| 212-402-0200 | 28013-98 | | | | |
| 212-402-0201 | , (0,7) | | 1 | 1 | <u>668</u> 656 |
| 212-402-0202 | , (1,8) | | 1 | 1 | <u>668</u> 656 |
| 212-402-0203 | , (3) | | 1 | 1 | <u>668</u> 656 |
| 212-402-0204 | , (5) | | 1 | 1 | <u>668</u> 656 |

212-5.

212-501.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | _____ , |
|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-----------------------------|
| | | | | | <u> </u> |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>23 535</u> 21 964 |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>23 535</u> 21 964 |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>23 535</u> 21 964 |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>23 535</u> 21 964 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>24 215</u> 22 634 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>24 215</u> 22 634 |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>24 215</u> 22 634 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>24 215</u> 22 634 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>23 988</u> 22 411 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>23 988</u> 22 411 |
| 212-501-0300 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0301 | , I | | 1 | 1000 | <u>26 363</u> 24 747 |
| 212-501-0302 | , II | | 1 | 1000 | <u>26 345</u> 24 730 |
| 212-501-0304 | , II | | 1 | 1000 | <u>26 426</u> 24 810 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>22 174</u> 20 625 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>22 174</u> 20 625 |
| 212-501-0500 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0501 | I | | 1 | 1000 | <u>23 481</u> 21 911 |
| 212-501-0600 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0601 | I | | 1 | 1000 | <u>22 521</u> 20 967 |

212-502.

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 212-502-0100 | 1225-2019 | | | | |
| 212-502-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>24 215</u> 22 634 |
| 212-502-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>24 215</u> 22 634 |
| 212-502-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>24 215</u> 22 634 |
| 212-502-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>24 215</u> 22 634 |

212-503.

-

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>30 998</u> 29 309 |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>29 852</u> 28 182 |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>28 751</u> 27 098 |

212-6.

,

212-601.

-

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 212-601-0100 | - 1168-2006 - | | | | |
| 212-601-0101 | - 1168-2006 - | | 1 | 1 | <u>53</u> 51 |
| 212-601-0300 | - | | | | |
| 212-601-0301 | - | 3 | | 1550 | <u>20 044</u> 17 294 |

213.

213-1.

213-101.

| | | | | | |
|--------------|----------|--------|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-101-0100 | 530-2012 | 1000 . | | | |
| 213-101-0101 | 100 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>75 093</u> 66 964 |
| 213-101-0102 | 125 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>75 093</u> 66 964 |
| 213-101-0103 | 150 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>99 170</u> 89 860 |
| 213-101-0104 | 175 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>99 170</u> 89 860 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|---|------|--------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-101-0300 | 530-2012 | 1000 . | | | |
| 213-101-0303 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>76 401</u> 68 730 |
| 213-101-0304 | 175 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>76 401</u> 68 730 |
| 213-101-0305 | 200 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>76 401</u> 68 730 |
| 213-101-0400 | 530-2012 | 1000 . | | | |
| 213-101-0403 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>102 204</u> 93 750 |
| 213-101-0404 | 175 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>102 204</u> 93 750 |
| 213-101-0405 | 200 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>102 204</u> 93 750 |
| 213-101-0500 | 530-2012 250 120 88 | 1000 . | | | |
| 213-101-0600 | 530-2012 250 120 88 | 1000 . | | | |
| 213-101-0700 | 530-2012 250 120 88 | 1000 . | | | |

213-102.

| | | | | | |
|--------------|----------|--------|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-102-0200 | 379-2015 | 1000 . | | | |
| 213-102-0201 | 100 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>71 056</u> 62 683 |
| 213-102-0202 | 125 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>74 458</u> 65 982 |
| 213-102-0203 | 150 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>77 860</u> 69 281 |
| 213-102-0300 | 379-2015 | 1000 . | | | |
| 213-102-0306 | 150 | 1000 . | 1 | 3700 | <u>112 421</u> 102 793 |

213-103.

-

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-103-0100 | - 3370-2019 | 1000 . | | | |
| 213-103-0101 | 150 | 1000 . | 1 | 3800 | <u>78 210</u> 71 429 |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-103-0300 | - 3370-2019 | 1000 . | | | |
| 213-103-0301 | 150 | 1000 . | 1 | 3000 | <u>77 253</u> 71 429 |
| 213-103-0400 | - 250 120 88 3370-2019 | 1000 . | | | |
| 213-103-0600 | - 3370-2019 , | 1000 . | | | |
| 213-103-0601 | 150 | 1000 . | 1 | 3850 | <u>115 425</u> 107 455 |
| 213-103-0800 | - 250 120 88 , 3370-2019 | 1000 . | | | |
| 213-103-1000 | - 3370-2019 , | 1000 . | | | |
| 213-103-1001 | 150 | 1000 . | 1 | 3050 | <u>106 466</u> 99 696 |
| 213-103-1200 | - 250 120 88 , 3370-2019 | 1000 . | | | |

213-104.

, , ,

| | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-104-0100 | 1598-96 | | | | |
| 213-104-0101 | 1598-96 | | 1 | 1000 | <u>170 667</u> 167 243 |
| 213-104-0200 | 474-90 | | | | |
| 213-104-0201 | | | 1 | 1000 | <u>248 431</u> 244 085 |
| 213-104-0202 | | | 1 | 1000 | <u>239 282</u> 235 045 |
| 213-104-0300 | 2694-78 | 3 | | | |
| 213-104-0301 | 2694-78 | 3 | 1 | 1000 | <u>280 451</u> 275 725 |
| 213-104-0400 | 2694-78 | 3 | | | |
| 213-104-0401 | 2694-78 | 3 | 1 | 1000 | <u>280 451</u> 275 725 |

213-2.

213-201.

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-201-0100 | 380 250 219 (10,7) 530-2012 | 3 | | | |
| 213-201-0101 | 100 | 3 | 2 | 800 | <u>24 400</u> 22 600 |
| 213-201-0102 | 125 | 3 | 2 | 800 | <u>24 400</u> 22 600 |
| 213-201-0103 | 150 | 3 | 2 | 800 | <u>24 400</u> 22 600 |

213-3.

, ,

213-301.

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>31 297</u> 28 482 |
| 213-301-0200 | 21520-89 | 3 | | | |
| 213-301-0201 | 2,0, D600 | 3 | 3 | 600 | <u>26 039</u> 24 107 |
| 213-301-0202 | 2,5, D700 | 3 | 3 | 700 | <u>26 235</u> 24 107 |
| 213-301-0203 | 3,5, D800 | 3 | 2 | 800 | <u>25 991</u> 24 107 |
| 213-301-0300 | () | 3 | | | |
| 213-301-0301 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 460 | <u>21 077</u> 19 663 |
| 213-301-0302 | 5,0, D700 | 3 | 3 | 660 | <u>21 138</u> 19 663 |

213-302.

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-302-0100 | 945-92 | . | | | |
| 213-302-0101 | 390 190 188 , | . | 2 | 17,8 | <u>486</u> 436 |
| 213-302-0102 | 390 90 188 , | . | 2 | 11,1 | <u>312</u> 293 |
| 213-302-0103 | 390 190 188 , | . | 2 | 17,8 | <u>547</u> 495 |

213-304.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | _____ , |
|--|--|--|--|--|---------|

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|----|-------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-304-0100 | 945-92 | . | | | |
| 213-304-0101 | 390 190 188 | . | 2 | 19 | <u>370</u> 321 |
| 213-304-0102 | 390 190 188 | . | 2 | 19 | <u>461</u> 409 |
| 213-304-0103 | 390 90 188 | . | 2 | 9 | <u>223</u> 198 |
| 213-304-0104 | 390 90 188 | . | 2 | 9 | <u>283</u> 257 |

213-305.

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-305-0100 | 945-92 | . | | | |
| 213-305-0102 | 188 , 50 390 190 | . | 2 | 9 | <u>379</u> 350 |

213-306.

| | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | _____ , |
| 213-306-0100 | 958-93 | 2 | | | |
| 213-306-0101 | 50 , | 2 | 1 | 8,9 | <u>2 856</u> 2 768 |
| 213-306-0102 | 55 , | 2 | 1 | 9,8 | <u>3 083</u> 2 988 |
| 213-306-0103 | 60 , | 2 | 1 | 10,7 | <u>2 865</u> 2 798 |
| 213-306-0104 | 65 , | 2 | 1 | 11,6 | <u>2 979</u> 2 909 |
| 213-306-0105 | 90 , | 2 | 1 | 16 | <u>3 414</u> 3 332 |
| 213-306-0106 | 95 , | 2 | 1 | 16,9 | <u>3 270</u> 3 190 |
| 213-306-0107 | 100 , | 2 | 1 | 17,8 | <u>3 445</u> 3 360 |
| 213-306-0108 | 50 , | 2 | 1 | 8,9 | <u>3 680</u> 3 571 |
| 213-306-0109 | 55 , | 2 | 1 | 9,8 | <u>3 973</u> 3 855 |
| 213-306-0110 | 60 , | 2 | 1 | 10,7 | <u>3 536</u> 3 456 |
| 213-306-0111 | 65 , | 2 | 1 | 11,6 | <u>3 615</u> 3 532 |
| 213-306-0112 | 90 , | 2 | 1 | 16 | <u>3 922</u> 3 829 |
| 213-306-0113 | 95 , | 2 | 1 | 16,9 | <u>4 036</u> 3 940 |
| 213-306-0114 | 100 , | 2 | 1 | 17,8 | <u>4 251</u> 4 150 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | _____, |
|--|--|--|--|--|--------|

213-307.

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____, |
| 213-307-0100 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 213-307-0101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>47 360</u> 42 119 |
| 213-307-0102 | | 3 | 1 | 2400 | <u>56 291</u> 50 821 |

213-309.

| | | | | | |
|--------------|----------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | _____, |
| 213-309-0200 | 19222-84 | 3 | | | |
| 213-309-0201 | 1,5 | 3 | 1 | 610 | <u>46 852</u> 44 643 |

22.**221.****221-1.****221-101.**

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--|---|-----|-------------------------|
| | | | | | _____, |
| 221-101-0100 | 19804-2012 | | | | |
| 221-101-0105 | 400 19804-2012 | | 1 | 400 | <u>13 559</u> 12 727 |
| 221-101-0111 | 300 19804-2012, | | 1 | 232 | <u>6 610</u> 6 142 |
| 221-101-0112 | 300 19804-2012, | | 1 | 229 | <u>6 758</u> 6 293 |
| 221-101-0113 | 300 19804-2012, | | 1 | 228 | <u>7 075</u> 6 608 |
| 221-101-0114 | 300 19804-2012, | | 1 | 228 | <u>7 679</u> 7 205 |

221-102.

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 221-102-0100 | 13579-2018 | 3 | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-2018 7,5 | 3 | 1 | 2458 | <u>55 706</u> 50 916 |

221-103.

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 221-103-0100 | 28737-90 | 3 | | | |
| 221-103-0109 | 3 6 15 28737-90 | 3 | 1 | 2489 | <u>104 318</u> 99 828 |
| 221-103-0200 | 28737-90 | 3 | | | |
| 221-103-0201 | 15 28737-90 | 3 | 1 | 2523 | <u>114 066</u> 108 475 |
| 221-103-0202 | 22,5 28737-90 | 3 | 1 | 2515 | <u>114 054</u> 108 476 |

221-104.

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 221-104-0100 | 956-93 | | | | |
| 221-104-0101 | 1,5 / 2 956-93 | 3 | 1 | 2504 | <u>96 989</u> 76 837 |
| 221-104-0104 | 4,5 / 2 956-93 | 3 | 1 | 2504 | <u>93 877</u> 88 557 |

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 222-101-0101 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2477 | <u>144 503</u> 138 629 |
| 222-101-0200 | | 3 | | | |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>112 605</u> 106 054 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-101-0202 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>113 840</u> 107 275 |
| 222-101-0205 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>104 058</u> 99 983 |
| 222-101-0206 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>106 027</u> 101 929 |
| 222-101-0300 | | 3 | | | |
| 222-101-0301 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>111 755</u> 105 214 |
| 222-101-0302 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>113 792</u> 107 227 |
| 222-101-0305 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1350 | <u>108 310</u> 104 164 |
| 222-101-0306 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>105 114</u> 101 027 |
| 222-101-0400 | | 3 | | | |
| 222-101-0401 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2450 | <u>103 531</u> 97 109 |
| 222-101-0404 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1440 | <u>100 710</u> 96 463 |
| 222-101-0405 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1500 | <u>109 279</u> 104 803 |
| 222-101-0500 | 12504-2015 | 3 | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>166 035</u> 158 618 |

222-102.

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|--------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-102-0100 | 948-84 | 3 | | | |
| 222-102-0101 | 1 / 948-84 | 3 | 1 | 2500 | <u>124 775</u> 119 095 |
| 222-102-0102 | 2 / 948-84 | 3 | 1 | 2441 | <u>108 812</u> 103 421 |
| 222-102-0103 | 3 / 948-84 | 3 | 1 | 2500,1 | <u>112 099</u> 106 569 |
| 222-102-0104 | 4 / 948-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>111 509</u> 105 992 |
| 222-102-0105 | 8 / 948-84 | 3 | 1 | 2504 | <u>117 214</u> 111 618 |
| 222-102-0106 | 20 / 948-84 | 3 | 1 | 2501 | <u>169 846</u> 163 631 |
| 222-102-0107 | 27 / 948-84 | 3 | 1 | 2505 | <u>135 749</u> 129 931 |
| 222-102-0108 | 37 / 948-84 | 3 | 1 | 2483 | <u>151 156</u> 145 192 |
| 222-102-0200 | 948-84 | 3 | | | |
| 222-102-0209 | 71 / 948-84 | 3 | 1 | 2498 | <u>149 468</u> 143 499 |

222-104.

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-104-0100 | 18980-2015 | 3 | | | |
| 222-104-0101 | 40 / 30 18980-2015 | 3 | 1 | 2500 | <u>121 078</u> 116 254 |
| 222-104-0102 | 45 / 30 18980-2015 | 3 | 1 | 2500 | <u>143 605</u> 138 339 |
| 222-104-0103 | 50 / 30 18980-2015 | 3 | 1 | 2500 | <u>143 074</u> 137 819 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ |
| 222-104-0104 | 30 60 / 18980-2015 | 3 | 1 | 2500 | <u>152 085</u> 146 653 |
| 222-104-0300 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 222-104-0301 | 300 300 5,2 / . 13015-2012 | 3 | 1 | 2503 | <u>123 912</u> 119 030 |
| 222-104-0304 | 450 3 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2493 | <u>96 450</u> 92 116 |
| 222-104-0305 | 450 4 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2491 | <u>116 751</u> 111 182 |
| 222-104-0306 | 450 4,5 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2476 | <u>149 816</u> 143 880 |
| 222-104-0308 | 450 6 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2493 | <u>147 066</u> 141 134 |
| 222-104-0309 | 450 7 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2494 | <u>151 439</u> 145 453 |
| 222-104-0311 | 450 9 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2488 | <u>178 965</u> 172 663 |

222-2.**222-202.**

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ |
| 222-202-0100 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 222-202-0101 | 4 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2530 | <u>181 621</u> 175 217 |

222-203.

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|----|-----------------------|
| | | | | | _____ |
| 222-203-0100 | 13015-2012 | . | | | |
| 222-203-0101 | 4.4 | . | 1 | 50 | <u>2 197</u> 2 105 |
| 222-203-0102 | 5.2 | . | 1 | 45 | <u>2 192</u> 2 105 |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 222-203-0103 | 5.4 | . | 1 | 67,5 | <u>2 926</u> 2 802 |
| 222-203-0104 | 6.2 | . | 1 | 90 | <u>3 765</u> 3 603 |
| 222-203-0105 | 6.4 | . | 1 | 134 | <u>5 851</u> 5 605 |
| 222-203-0200 | 12767-94 | 3 | | | |
| 222-203-0202 | 160 , 200 , | 3 | 1 | 2500 | <u>157 608</u> 152 068 |
| 222-203-0300 | 9561-2016 | 2 | | | |
| 222-203-0302 | 9561-2016 6 | 2 | 1 | 300 | <u>10 262</u> 9 767 |
| 222-203-0303 | 9561-2016 8 | 2 | 1 | 303 | <u>11 831</u> 11 182 |
| 222-203-0400 | 9561-2016 | 2 | | | |
| 222-203-0403 | 9561-2016 6 | 2 | 1 | 314 | <u>10 559</u> 10 044 |
| 222-203-0404 | 9561-2016 8 | 2 | 1 | 314 | <u>12 044</u> 11 374 |
| 222-203-0409 | 1,7 7,8 , 8 , 280 , 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>13 965</u> 13 180 |
| 222-203-0410 | 7,9 9,6 , 8 , 280 , 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>16 398</u> 15 585 |
| 222-203-0411 | 9,7 10,7 , 8 , 280 , 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>16 942</u> 16 122 |
| 222-203-0412 | 10,8 11,3 , 8 , 280 , 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>18 263</u> 17 427 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-203-0413 | 11,4 11,9 , , 280 , 8 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>19 282</u> 18 434 |
| 222-203-0414 | , , 280 , , 12 8 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>20 653</u> 19 789 |
| 222-203-0415 | 1,7 7,8 , , 280 , 10 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>16 766</u> 15 948 |
| 222-203-0416 | 7,9 9,6 , , 280 , 10 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>19 710</u> 18 857 |
| 222-203-0417 | 9,7 10,7 , , 280 , 10 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>20 368</u> 19 507 |
| 222-203-0418 | 10,8 11,3 , , 280 , 10 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>21 966</u> 21 087 |
| 222-203-0419 | 11,4 11,9 , , 280 , 10 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>23 200</u> 22 305 |
| 222-203-0420 | , , 280 , , 12 10 9561-2016 | 2 | 1 | 373 | <u>24 859</u> 23 946 |
| 222-203-0421 | 16 280 , , 9561-2016 | 2 | 1 | 2349 | <u>24 451</u> 20 261 |

222-3. , ,
222-301. , ,

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|----|-----------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | <u>4 600</u> 4 392 |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 | | | |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | <u>16 321</u> 15 381 |
| 222-301-0202 | 9818-2015 | 2 | 1 | 373 | <u>15 520</u> 14 710 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 | | | |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | <u>13 184</u> 12 021 |

222-302.

| | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-302-0200 | 961-93 | 3 | | | |
| 222-302-0201 | 160 | 3 | 1 | 2580 | <u>169 767</u> 163 471 |

222-4.

-

222-401.

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|-------|-------------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-401-0100 | | | | | |
| 222-401-0101 | 6980 3480 2980, 20 | . | 1 | 17300 | <u>2 757 532</u> 2 699 323 |

222-403.

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|-------|-------------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 222-403-0100 | | | | | |
| 222-403-0101 | 6980 3480 2980, 15 | . | 1 | 12090 | <u>1 984 907</u> 1 935 860 |

225.

225-1.

225-101.

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | . | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | . | 1 | 130 | <u>13 775</u> 13 393 |
| 225-101-0102 | 7-6 | . | 1 | 250 | <u>12 157</u> 11 506 |
| 225-101-0103 | 7-9 | . | 1 | 380 | <u>11 941</u> 11 161 |

| 225-101-0104 | 10-3 | . | 1 | 200 | <u>18 070</u> 17 520 |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|
| 225-101-0105 | 10-6 | . | 1 | 400 | <u>16 680</u> 15 810 |
| 225-101-0106 | 10-9 | . | 1 | 600 | <u>17 773</u> 16 554 |
| 225-101-0108 | 15-6 | . | 1 | 660 | <u>30 829</u> 29 354 |
| 225-101-0109 | 15-9 | . | 1 | 1000 | <u>34 132</u> 32 048 |
| 225-101-0110 | 20-6 | . | 1 | 980 | <u>42 417</u> 40 268 |
| 225-101-0111 | 20-9 | . | 1 | 1480 | <u>52 420</u> 49 312 |
| 225-101-0114 | 15-3 | . | 1 | 320 | <u>15 905</u> 13 611 |
| 225-101-0115 | 20-3 | . | 1 | 1575 | <u>25 585</u> 22 481 |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | . | | | |
| 225-101-0201 | 6 | . | 1 | 50 | <u>7 088</u> 6 920 |
| 225-101-0208 | 1 | . | 1 | 50 | <u>6 862</u> 6 696 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | . | | | |
| 225-101-0601 | 10 | . | 1 | 450 | <u>22 444</u> 21 422 |
| 225-101-0602 | 15 | . | 1 | 950 | <u>43 445</u> 41 334 |
| 225-101-0603 | 20 | . | 1 | 1480 | <u>68 445</u> 65 147 |
| 225-101-0605 | 10-1 | . | 1 | 250 | <u>13 075</u> 12 500 |
| 225-101-0606 | 10-2 | . | 1 | 250 | <u>18 928</u> 18 284 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | . | 1 | 680 | <u>30 070</u> 28 571 |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | . | 1 | 680 | <u>46 088</u> 44 400 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | . | 1 | 1380 | <u>55 817</u> 52 837 |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | . | 1 | 1380 | <u>70 114</u> 66 964 |
| 225-101-0620 | 10 | . | 1 | 800 | <u>48 266</u> 45 326 |
| 225-101-0621 | 6 | . | 1 | 2260 | <u>119 009</u> 111 044 |
| 225-101-0622 | 10 | . | 1 | 2480 | <u>130 895</u> 122 148 |

225-104.

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 225-104-0100 | 30 24547-2016 | . | | | |
| 225-104-0104 | 1-100 | . | 1 | 400 | <u>35 309</u> 31 641 |
| 225-104-0118 | 2-100 (11) | . | 1 | 500 | <u>40 678</u> 36 161 |
| 225-104-0124 | 4-100 (13) | . | 1 | 1100 | <u>59 801</u> 50 444 |
| 225-104-0143 | 9-100 (17) | . | 1 | 2100 | <u>130 461</u> 112 279 |

225-105.

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 225-105-0100 | 30 13015-2012 | . | | | |
| 225-105-0101 | 4 | . | 1 | 1900 | <u>70 667</u> 55 145 |
| 225-105-0102 | 4 | . | 1 | 1000 | <u>42 444</u> 34 172 |
| 225-105-0107 | 8 | . | 1 | 2900 | <u>98 542</u> 75 033 |

225-106.

| | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-------|-------------------------------|
| | | | | | _____ , |
| 225-106-0100 | 13015-2012 | | | | |
| 225-106-0101 | -50 2 | | 1 | 6377 | <u>766 949</u> 747 141 |
| 225-106-0102 | -60 2 | | 1 | 6176 | <u>766 607</u> 747 141 |
| 225-106-0103 | -80 2 | | 1 | 5754 | <u>870 773</u> 850 781 |
| 225-106-0104 | -100 2 | | 1 | 5893 | <u>871 010</u> 850 781 |
| 225-106-0105 | -125 2 | | 1 | 8508 | <u>923 984</u> 898 735 |
| 225-106-0106 | -140 2 | | 1 | 18674 | <u>2 442 522</u> 2 382 187 |
| 225-106-0107 | -160 2 | | 1 | 17846 | <u>2 487 034</u> 2 427 562 |
| 225-106-0108 | -180 2 | | 1 | 16603 | <u>2 484 921</u> 2 427 562 |
| 225-106-0109 | -30 2 | | 1 | 6666 | <u>767 440</u> 747 141 |
| 225-106-0110 | -40 2 | | 1 | 6615 | <u>767 353</u> 747 141 |
| 225-106-0111 | -200 2 | | 1 | 15000 | <u>2 545 856</u> 2 490 468 |

| | | | | | <u> </u> , |
|--------------|-----------------|---|---|-------|----------------------------------|
| 225-106-0112 | -220 2 | | 1 | 14700 | <u>2 545 346</u> 2 490 468 |
| 225-106-0113 | -240 2 | | 1 | 14400 | <u>2 544 836</u> 2 490 468 |
| 225-106-0200 | - 13015-2012 | | | | |
| 225-106-0201 | -80 1 | | 1 | 33605 | <u>4 319 555</u> 4 211 879 |
| 225-106-0202 | -100 1 | | 1 | 33486 | <u>4 087 221</u> 3 982 499 |
| 225-106-0203 | -120 1 | | 1 | 33010 | <u>4 048 390</u> 3 944 929 |
| 225-106-0204 | -140 1 | | 1 | 31938 | <u>3 876 471</u> 3 776 849 |
| 225-106-0205 | -160 1 | | 1 | 31488 | <u>3 725 620</u> 3 628 543 |
| 225-106-0206 | -180 1 | | 1 | 29534 | <u>3 712 293</u> 3 618 657 |
| 225-106-0207 | -200 1 | | 1 | 28666 | <u>4 098 339</u> 4 001 583 |
| 225-106-0208 | -30 1 | | 1 | 13590 | <u>4 384 499</u> 4 309 678 |
| 225-106-0209 | -40 1 | | 1 | 13530 | <u>4 372 397</u> 4 297 820 |
| 225-106-0210 | -50 1 | | 1 | 13470 | <u>4 355 957</u> 4 281 676 |
| 225-106-0211 | -60 1 | | 1 | 13400 | <u>4 340 387</u> 4 266 408 |
| 225-106-0212 | -220 1 | | 1 | 29714 | <u>4 331 568</u> 4 230 286 |
| 225-106-0213 | -240 1 | | 1 | 27238 | <u>4 437 257</u> 4 338 881 |
| 225-106-0300 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-106-0301 | 300 1 | . | 1 | 2783 | <u>347 209</u> 338 416 |
| 225-106-0302 | 500 1 | . | 1 | 4627 | <u>530 892</u> 516 823 |
| 225-106-0303 | 1000 1 | . | 1 | 9182 | <u>963 331</u> 936 482 |

225-107.

| | | | | | <u> </u> , |
|--------------|------------------------|---|---|------|----------------------------------|
| 225-107-0100 | 20, 22,5 13015-2012 | . | | | |
| 225-107-0109 | 1 | . | 1 | 1000 | <u>25 454</u> 17 515 |

8.04-08-2024

| 225-107-0200 | 13015-2012 | . | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|---------------------------|
| 225-107-0207 | 150.75.15 | . | 1 | 425 | <u>17 057</u> 13 560 |
| 225-107-0300 | , 13015-2012 | . | | | |
| 225-107-0301 | -30 | . | 1 | 305 | <u>21 757</u> 20 987 |
| 225-107-0302 | -40 | . | 1 | 381 | <u>25 304</u> 24 363 |
| 225-107-0303 | -50 | . | 1 | 460 | <u>33 370</u> 32 202 |
| 225-107-0304 | -60 | . | 1 | 480 | <u>35 948</u> 34 715 |
| 225-107-0305 | -80 | . | 1 | 790 | <u>46 540</u> 44 661 |
| 225-107-0306 | -100 | . | 1 | 960 | <u>61 902</u> 59 555 |
| 225-107-0307 | -125 | . | 1 | 1140 | <u>73 166</u> 70 383 |
| 225-107-0308 | -140 | . | 1 | 1300 | <u>82 569</u> 79 406 |
| 225-107-0309 | -160 | . | 1 | 1500 | <u>101 173</u> 97 454 |
| 225-107-0310 | -180 | . | 1 | 1800 | <u>129 339</u> 124 781 |
| 225-107-0311 | -200 | . | 1 | 2100 | <u>152 809</u> 147 469 |

225-109.

| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | . | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|
| 225-109-0104 | 4 (38) | . | 1 | 2500 | <u>142 257</u> 120 867 |
| 225-109-0106 | 6 (40) | . | 1 | 4200 | <u>171 663</u> 137 049 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | . | | | |
| 225-109-0201 | 30 (8) | . | 1 | 1600 | <u>67 929</u> 54 693 |
| 225-109-0202 | 31 (9) | . | 1 | 3100 | <u>121 360</u> 95 916 |
| 225-109-0205 | 34 (10) | . | 1 | 2500 | <u>113 764</u> 92 933 |
| 225-109-0207 | 36 (12) | . | 1 | 4000 | <u>179 551</u> 146 270 |

225-2.**225-201.**

| | | | | | _____ , |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| 225-201-0100 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-201-0101 | 1-10 | . | 1 | 1000 | <u>29 598</u> 28 038 |
| 225-201-0103 | 2-10 | . | 1 | 1875 | <u>78 184</u> 74 107 |
| 225-201-0105 | 3-10 | . | 1 | 2828 | <u>90 647</u> 84 821 |
| 225-201-0107 | 4-10 | . | 1 | 4040 | <u>110 779</u> 102 679 |
| 225-201-0109 | 5-10 | . | 1 | 5820 | <u>163 502</u> 151 786 |

225-202.

| | | | | | _____ , |
|--------------|---------------------|---|---|------|---------------------------|
| 225-202-0100 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-202-0101 | 1 | . | 1 | 1750 | <u>68 547</u> 64 795 |
| 225-202-0102 | 2 | . | 1 | 550 | <u>41 704</u> 40 286 |
| 225-202-0103 | 3 | . | 1 | 900 | <u>50 766</u> 48 652 |
| 225-202-0104 | 4 | . | 1 | 1530 | <u>60 303</u> 57 018 |
| 225-202-0105 | 5 | . | 1 | 2300 | <u>78 546</u> 74 752 |
| 225-202-1100 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 225-202-1103 | 5 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2476 | <u>132 270</u> 126 542 |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>106 295</u> 100 877 |
| 225-202-1105 | 11 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2469 | <u>104 712</u> 99 322 |
| 225-202-1106 | 12 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2488 | <u>90 633</u> 85 378 |
| 225-202-1107 | 15 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2503 | <u>102 852</u> 97 428 |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-202-1203 | 10-5 | . | 1 | 72,5 | <u>5 906</u> 5 714 |
| 225-202-1204 | 10 -3 | . | 1 | 190 | <u>23 771</u> 23 118 |
| 225-202-1206 | 15-8 | . | 1 | 165 | <u>21 365</u> 20 784 |

8.04-08-2024

| 225-202-1207 | 15-5 | . | 1 | 88 | <u>6 290</u> 6 080 |
|--------------|------|---|---|------|-----------------------|
| 225-202-1209 | 5 | . | 1 | 73 | <u>9 897</u> 9 631 |
| 225-202-1210 | 5 | . | 1 | 72,5 | <u>4 973</u> 4 805 |

225-203.

| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|---------------------------|
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>103 885</u> 98 437 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>125 763</u> 120 070 |
| 225-203-0107 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2513 | <u>125 650</u> 119 938 |
| 225-203-0108 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>132 613</u> 126 839 |
| 225-203-0200 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 225-203-0203 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2508 | <u>112 452</u> 106 905 |
| 225-203-0206 | 15 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2508 | <u>142 310</u> 136 409 |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | <u>118 190</u> 112 182 |
| 225-203-0900 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-203-0901 | 20-10 | . | 1 | 240 | <u>15 500</u> 14 918 |
| 225-203-0903 | 20-5 | . | 1 | 175 | <u>11 604</u> 11 176 |
| 225-203-0904 | 20-5-1 | . | 1 | 240 | <u>8 992</u> 8 482 |
| 225-203-1000 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-203-1001 | 5 | . | 1 | 20 | <u>3 016</u> 2 946 |
| 225-203-1002 | 10 | . | 1 | 40 | <u>4 586</u> 4 464 |
| 225-203-1005 | 9 | . | 1 | 1000 | <u>73 534</u> 70 982 |

225-204.

| 225-204-0100 | 13015-2012 | . | | | |
|--------------|------------|---|---|-------|-------------------------------|
| 225-204-0101 | 1- | . | 1 | 2500 | <u>249 710</u> 242 364 |
| 225-204-0102 | 2- | . | 1 | 3000 | <u>254 821</u> 246 760 |
| 225-204-0103 | 2- - | . | 1 | 3000 | <u>206 082</u> 199 102 |
| 225-204-0105 | 4- | . | 1 | 5000 | <u>451 025</u> 437 277 |
| 225-204-0106 | 5- | . | 1 | 6500 | <u>802 309</u> 780 208 |
| 225-204-0107 | 5- | . | 1 | 7500 | <u>928 757</u> 903 196 |
| 225-204-0108 | 1- | . | 1 | 10600 | <u>1 510 430</u> 1 470 426 |
| 225-204-0109 | 2- | . | 1 | 11600 | <u>1 542 371</u> 1 500 760 |
| 225-204-0112 | 1-2 | . | 1 | 1500 | <u>179 736</u> 174 742 |
| 225-204-0113 | 2-2 | . | 1 | 2400 | <u>174 861</u> 168 755 |
| 225-204-0114 | 2-0 | . | 1 | 2400 | <u>181 262</u> 175 356 |
| 225-204-0115 | 3-2 | . | 1 | 2900 | <u>131 236</u> 124 808 |
| 225-204-0116 | 3-0 | . | 1 | 2900 | <u>208 000</u> 201 080 |
| 225-204-0117 | 4-2 | . | 1 | 3400 | <u>281 102</u> 272 258 |
| 225-204-0118 | 4-4 | . | 1 | 3400 | <u>323 575</u> 313 898 |
| 225-204-0120 | 5-2 | . | 1 | 4480 | <u>285 231</u> 275 248 |
| 225-204-0121 | 5-4 | . | 1 | 4480 | <u>403 760</u> 391 446 |
| 225-204-0122 | 6-2 | . | 1 | 5800 | <u>392 301</u> 378 925 |
| 225-204-0123 | 6-4 | . | 1 | 5600 | <u>393 256</u> 380 057 |
| 225-204-0124 | 6-0 | . | 1 | 6700 | <u>481 020</u> 465 023 |
| 225-204-0125 | 6-2 | . | 1 | 6700 | <u>659 942</u> 640 436 |
| 225-204-0126 | 6-4 | . | 1 | 6700 | <u>507 029</u> 489 761 |
| 225-204-0129 | 3- | . | 1 | 4300 | <u>285 294</u> 274 687 |
| 225-204-0131 | 5- | . | 1 | 6250 | <u>568 507</u> 551 266 |
| 225-204-0132 | 5- | . | 1 | 7500 | <u>858 828</u> 834 638 |
| 225-204-0150 | 2-05 | . | 1 | 2400 | <u>178 022</u> 172 180 |

8.04-08-2024

| 225-204-0151 | 2-05 | . | 1 | 1980 | <u>167 138</u> 161 920 |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|
| 225-204-0152 | 3-05 | . | 1 | 2900 | <u>124 631</u> 119 346 |
| 225-204-0153 | 3-05 | . | 1 | 2500 | <u>122 078</u> 117 235 |
| 225-204-0154 | 4-05 | . | 1 | 3300 | <u>160 376</u> 153 997 |
| 225-204-0155 | 4-05 | . | 1 | 2900 | <u>241 125</u> 233 555 |
| 225-204-0164 | 3- 5 | . | 1 | 4500 | <u>312 195</u> 301 663 |
| 225-204-0165 | 5- 5 | . | 1 | 6250 | <u>418 866</u> 404 528 |
| 225-204-0167 | 6- 5 | . | 1 | 6750 | <u>848 043</u> 824 800 |
| 225-204-0176 | -2 | . | 1 | 3640 | <u>243 850</u> 235 502 |
| 225-204-0178 | -4 | . | 1 | 2180 | <u>181 892</u> 176 189 |
| 225-204-0179 | -5 | . | 1 | 2760 | <u>220 864</u> 213 829 |
| 225-204-0180 | -6 | . | 1 | 2720 | <u>466 557</u> 454 743 |
| 225-204-0181 | 15.15 | . | 1 | 2500 | <u>320 911</u> 312 168 |
| 225-204-0182 | 18.18 | . | 1 | 3000 | <u>351 620</u> 341 785 |
| 225-204-0183 | 4-1/5 | . | 1 | 3450 | <u>268 654</u> 260 006 |
| 225-204-0184 | 4-2- | . | 1 | 3400 | <u>304 028</u> 294 735 |
| 225-204-0185 | 5- -350 | . | 1 | 6250 | <u>959 691</u> 934 748 |
| 225-204-0186 | 4-1/5 | . | 1 | 2950 | <u>254 136</u> 246 262 |
| 225-204-0187 | 3- -0 | . | 1 | 4250 | <u>346 923</u> 335 956 |
| 225-204-0188 | 3- - | . | 1 | 4250 | <u>244 932</u> 235 964 |
| 225-204-0189 | 5-2- | . | 1 | 4475 | <u>264 426</u> 254 855 |
| 225-204-0190 | 5-4- | . | 1 | 4475 | <u>276 454</u> 266 648 |
| 225-204-0191 | 5- 5 - | . | 1 | 6250 | <u>307 662</u> 295 505 |
| 225-204-0192 | 5- - | . | 1 | 6250 | <u>329 448</u> 316 864 |
| 225-204-0193 | 6-2- | . | 1 | 5600 | <u>315 311</u> 303 640 |
| 225-204-0195 | 6-4- | . | 1 | 5600 | <u>303 946</u> 292 498 |

| 225-204-0196 | 3- 5 - | . | 1 | 4250 | <u>222 923</u> 214 387 |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------------|
| 225-204-0200 | 13015-2012 | . | 1 | 4250 | |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2 | . | 1 | 1680 | <u>221 442</u> 215 453 |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2 | . | 1 | 1980 | <u>245 499</u> 238 745 |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2 | . | 1 | 2400 | <u>297 440</u> 289 256 |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2 | . | 1 | 3730 | <u>407 477</u> 395 831 |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4 | . | 1 | 3730 | <u>416 870</u> 405 041 |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2 | . | 1 | 4250 | <u>466 562</u> 453 249 |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4 | . | 1 | 4250 | <u>475 956</u> 462 459 |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4 | . | 1 | 5050 | <u>562 670</u> 546 688 |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2 | . | 1 | 6180 | <u>636 732</u> 618 190 |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4 | . | 1 | 6180 | <u>644 329</u> 625 639 |
| 225-204-0211 | 2 1,6- | . | 1 | 3280 | <u>399 016</u> 387 978 |
| 225-204-0212 | 2 2,3- | . | 1 | 4030 | <u>505 848</u> 491 980 |
| 225-204-0213 | 2 3,0- | . | 1 | 4650 | <u>640 037</u> 622 930 |
| 225-204-0214 | 2 3,6- | . | 1 | 5200 | <u>737 415</u> 717 860 |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5 | . | 1 | 5200 | <u>700 811</u> 681 974 |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | . | 1 | 4030 | <u>746 605</u> 728 016 |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350 | . | 1 | 4650 | <u>671 669</u> 653 942 |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350 | . | 1 | 5200 | <u>772 084</u> 751 849 |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5 | . | 1 | 4030 | <u>542 313</u> 527 730 |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4 | . | 1 | 6600 | <u>726 658</u> 705 942 |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4 | . | 1 | 7900 | <u>897 304</u> 871 968 |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5- | . | 1 | 6850 | <u>953 991</u> 928 572 |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5- | . | 1 | 8100 | <u>1 137 569</u> 1 107 326 |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5 | . | 1 | 6850 | <u>859 097</u> 835 539 |

8.04-08-2024

| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5 | . | 1 | 8100 | <u>1 055 798</u> 1 027 158 |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------------|
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | . | 1 | 8100 | <u>1 168 510</u> 1 137 660 |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7- | . | 1 | 6900 | <u>995 342</u> 969 064 |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2- | . | 1 | 8800 | <u>1 280 403</u> 1 246 673 |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5 | . | 1 | 6900 | <u>1 136 094</u> 1 107 056 |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5 | . | 1 | 8800 | <u>1 237 032</u> 1 204 152 |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | . | 1 | 6900 | <u>1 026 006</u> 999 126 |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | . | 1 | 8800 | <u>1 310 101</u> 1 275 789 |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | . | | | |
| 225-204-0301 | 95-2 | . | 1 | 750 | <u>57 653</u> 55 710 |
| 225-204-0302 | 95-1 | . | 1 | 750 | <u>41 936</u> 40 179 |
| 225-204-0303 | 95-2 | . | 1 | 750 | <u>50 706</u> 48 977 |
| 225-204-0304 | 95-3 | . | 1 | 800 | <u>68 224</u> 66 071 |
| 225-204-0307 | 105 | . | 1 | 1175 | <u>75 187</u> 72 321 |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | . | 1 | 1175 | <u>63 787</u> 61 056 |
| 225-204-0309 | 105-5 | . | 1 | 1125 | <u>77 813</u> 75 000 |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | . | 1 | 1125 | <u>58 771</u> 56 184 |
| 225-204-0312 | 110-5 | . | 1 | 1130 | <u>77 821</u> 75 000 |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | . | 1 | 3550 | <u>214 426</u> 206 743 |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | . | 1 | 3550 | <u>224 422</u> 215 797 |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | . | 1 | 3550 | <u>248 844</u> 239 929 |
| 225-204-0317 | 164-12 | . | 1 | 3550 | <u>201 255</u> 192 905 |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | . | 1 | 3550 | <u>214 426</u> 206 743 |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | . | 1 | 3550 | <u>214 426</u> 206 743 |
| 225-204-0600 | 937-92 | . | | | |

| 225-204-0601 | 1 | . | 1 | 800 | <u>93 398</u> 90 947 |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| 225-204-0602 | 2 | . | 1 | 675 | <u>56 657</u> 54 851 |
| 225-204-0603 | 3 | . | 1 | 550 | <u>49 404</u> 47 894 |
| 225-204-0604 | 4 | . | 1 | 475 | <u>43 294</u> 41 983 |
| 225-204-0605 | 5 | . | 1 | 400 | <u>25 751</u> 24 773 |
| 225-204-0606 | 5 -1 | . | 1 | 400 | <u>28 824</u> 27 810 |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | . | | | |
| 225-204-0803 | 33-2 | . | 1 | 250 | <u>20 115</u> 19 527 |
| 225-204-0805 | 43-1 | . | 1 | 330 | <u>37 336</u> 36 339 |
| 225-204-0806 | 43-2 | . | 1 | 330 | <u>95 800</u> 93 599 |
| 225-204-1000 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-204-1001 | 3 | . | 1 | 110 | <u>7 416</u> 7 143 |
| 225-204-1006 | 3- | . | 1 | 1750 | <u>191 020</u> 185 560 |
| 225-204-1007 | -1 | . | 1 | 300 | <u>18 521</u> 17 797 |
| 225-204-1100 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-204-1104 | 2 | . | 1 | 41 | <u>6 666</u> 6 518 |
| 225-204-1200 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-204-1201 | -1 | . | 1 | 1600 | <u>86 883</u> 83 611 |
| 225-204-1202 | -2 | . | 1 | 2400 | <u>28 332</u> 25 424 |
| 225-204-1203 | -3 | . | 1 | 3400 | <u>47 259</u> 43 000 |
| 225-204-1204 | -4 | . | 1 | 900 | <u>73 129</u> 70 813 |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-204-1302 | 1 | . | 1 | 2190 | <u>314 220</u> 305 912 |
| 225-204-1309 | 35-10 | . | 1 | 2200 | <u>129 337</u> 124 107 |
| 225-204-1310 | 35-15 | . | 1 | 3275 | <u>355 639</u> 345 456 |
| 225-204-1313 | 32.9 | . | 1 | 725 | <u>75 728</u> 73 533 |

8.04-08-2024

| 225-204-1314 | 32.9-1 | . | 1 | 725 | <u>69 789</u> 67 710 |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| 225-204-1315 | 32.9-2 | . | 1 | 725 | <u>63 021</u> 61 074 |
| 225-204-1400 | 13015-2012 | . | | | |
| 225-204-1401 | 1.6 | . | 1 | 300 | <u>32 587</u> 31 696 |
| 225-204-1402 | 2.8 | . | 1 | 800 | <u>55 123</u> 53 125 |
| 225-204-1403 | 4.4 | . | 1 | 1200 | <u>84 988</u> 81 964 |
| 225-204-1404 | 6.0 | . | 1 | 1600 | <u>129 672</u> 125 446 |
| 225-204-1405 | 8.4 | . | 1 | 2300 | <u>152 867</u> 147 615 |
| 225-204-1406 | 10.2 | . | 1 | 2800 | <u>189 502</u> 183 042 |

225-205.

| 225-205-0100 | 13015-2012 | . | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|
| 225-205-0101 | 1 | . | 1 | 10 | <u>1 209</u> 1 175 |
| 225-205-0102 | 2 | . | 1 | 13 | <u>1 304</u> 1 266 |
| 225-205-0103 | 3 | . | 1 | 40 | <u>3 083</u> 2 983 |
| 225-205-0104 | 4 | . | 1 | 90 | <u>5 346</u> 5 153 |
| 225-205-0105 | 5 | . | 1 | 130 | <u>7 322</u> 7 051 |
| 225-205-0106 | 6 | . | 1 | 180 | <u>11 182</u> 10 786 |
| 225-205-0107 | 7 | . | 1 | 230 | <u>17 266</u> 16 702 |
| 225-205-0108 | 8 | . | 1 | 650 | <u>40 222</u> 38 796 |
| 225-205-0109 | 9 | . | 1 | 1130 | <u>64 092</u> 61 728 |

226.

226-1.

226-102.

| 226-102-0400 | 13015-2012 | . | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| 226-102-0406 | 400.98.25 | . | 1 | 2200 | <u>136 191</u> 130 880 |

| 226-102-0409 | 400.124.25 | . | 1 | 2700 | <u>171 677</u> 165 105 |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|
| 226-102-0412 | 600.98.30 | . | 1 | 4000 | <u>231 430</u> 221 966 |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | . | 1 | 5100 | <u>327 732</u> 315 278 |
| 226-102-0416 | 800.98.40 | . | 1 | 7300 | <u>458 278</u> 440 580 |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | . | 1 | 9300 | <u>579 946</u> 557 445 |
| 226-102-0500 | 13015-2012 | . | | | |
| 226-102-0502 | 6 | . | 1 | 4250 | <u>219 766</u> 210 021 |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | |
| 226-102-0601 | 10 21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>121 032</u> 115 402 |
| 226-102-0602 | 30 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>121 377</u> 115 765 |
| 226-102-0700 | 13015-2012 | . | | | |
| 226-102-0701 | -1 | . | 1 | 61,3 | <u>4 891</u> 4 339 |
| 226-102-0704 | -9 | . | 1 | 210 | <u>10 538</u> 8 769 |

226-103.

| 226-103-1400 | 13015-2012 | . | | | |
|--------------|---------------------|---|---|-----|-------------------------|
| 226-103-1402 | -1-22-75 | . | 1 | 380 | <u>13 672</u> 10 577 |
| 226-103-1404 | -1-20-50 | . | 1 | 240 | <u>10 858</u> 8 859 |
| 226-103-1406 | -2-22-40 | . | 1 | 90 | <u>7 599</u> 6 780 |
| 226-103-1410 | -5 | . | 1 | 190 | <u>8 819</u> 7 232 |
| 226-103-1800 | 13015-2012 | . | | | |
| 226-103-1801 | -1 | . | 1 | 720 | <u>22 062</u> 16 272 |
| 226-103-1802 | -2 | . | 1 | 960 | <u>28 494</u> 20 792 |
| 226-103-1900 | 13015-2012 | . | | | |
| 226-103-1901 | B25 30, 3100 50 160 | . | 1 | 62 | <u>5 256</u> 5 089 |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| 226-103-1902 | B25 58, 5800 180 260 | . | 1 | 553 | <u>52 444</u> 50 893 |
| 226-103-1903 | B25 74, 7400 180 260 | . | 1 | 713 | <u>61 751</u> 59 821 |

226-104.

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-------|---------------------------------|
| | | | | | |
| 226-104-0100 | 13015-2012 | . | | | |
| 226-104-0101 | -42 | . | 1 | 71200 | <u>10 366 429</u> 10 070 606 |
| 226-104-0103 | -21 | . | 1 | 19700 | <u>2 417 803</u> 2 344 786 |
| 226-104-0104 | -21 | . | 1 | 19700 | <u>2 521 642</u> 2 442 491 |
| 226-104-0105 | -22,16 | . | 1 | 19900 | <u>3 090 466</u> 3 003 999 |
| 226-104-0106 | -22,16 | . | 1 | 19900 | <u>3 001 817</u> 2 917 088 |
| 226-104-0107 | -24 | . | 1 | 22600 | <u>2 911 768</u> 2 825 294 |
| 226-104-0108 | -24 | . | 1 | 22600 | <u>2 695 266</u> 2 606 807 |
| 226-104-0109 | -33 | . | 1 | 37700 | <u>5 221 335</u> 5 065 172 |
| 226-104-0110 | -42 | . | 1 | 62500 | <u>9 626 785</u> 9 356 774 |
| 226-104-0111 | 15- 14-15 7 | . | 1 | 29500 | <u>5 657 648</u> 5 508 363 |
| 226-104-0112 | 18- 14-15 7 | . | 1 | 35300 | <u>6 778 748</u> 6 599 942 |
| 226-104-0113 | 21- 14-15 7 | . | 1 | 41180 | <u>7 906 239</u> 7 697 681 |
| 226-104-0114 | 24- 14-15 7 | . | 1 | 45750 | <u>9 035 305</u> 8 798 667 |
| 226-104-0115 | 31,6- 14-15 7 | . | 1 | 61960 | <u>11 899 698</u> 11 585 823 |
| 226-104-0116 | 33- 14-15 7 | . | 1 | 64700 | <u>12 425 620</u> 12 097 871 |
| 226-104-0117 | -18 | . | 1 | 15200 | <u>2 156 699</u> 2 094 651 |
| 226-104-0118 | -21 | . | 1 | 18300 | <u>2 589 446</u> 2 514 882 |
| 226-104-0119 | -24 | . | 1 | 21300 | <u>2 944 844</u> 2 859 412 |
| 226-104-0120 | -33 | . | 1 | 36500 | <u>4 834 392</u> 4 692 150 |
| 226-104-0121 | 12 | . | 1 | 13200 | <u>1 351 401</u> 1 307 743 |

| 226-104-0122 | 15 | . | 1 | 16500 | <u>1 633 449</u> 1 579 971 |
|--------------|------------|---|---|-------|-------------------------------|
| 226-104-0123 | 18 | . | 1 | 19800 | <u>2 216 997</u> 2 147 786 |
| 226-104-0124 | 21 | . | 1 | 25900 | <u>2 889 827</u> 2 799 494 |
| 226-104-0125 | 24 | . | 1 | 29600 | <u>3 248 383</u> 3 146 209 |
| 226-104-0126 | 33 | . | 1 | 45200 | <u>5 210 544</u> 5 049 616 |
| 226-104-0127 | 42 | . | 1 | 63250 | <u>7 562 389</u> 7 331 882 |
| 226-104-0200 | 13015-2012 | . | | | |
| 226-104-0202 | 93 | . | 1 | 24200 | <u>3 113 611</u> 3 021 100 |
| 226-104-0204 | 98 | . | 1 | 25600 | <u>3 044 587</u> 2 951 610 |
| 226-104-0206 | 115 | . | 1 | 32100 | <u>3 970 336</u> 3 850 756 |
| 226-104-0214 | 165 | . | 1 | 53200 | <u>6 555 574</u> 6 357 873 |
| 226-104-0219 | 50 | . | 1 | 11700 | <u>1 587 967</u> 1 541 621 |
| 226-104-0223 | 60 | . | 1 | 14800 | <u>1 969 220</u> 1 911 368 |
| 226-104-0225 | 73 | . | 1 | 20800 | <u>3 363 681</u> 3 270 687 |
| 226-104-0229 | 93 | . | 1 | 27800 | <u>3 628 097</u> 3 520 818 |
| 226-104-0233 | 115 | . | 1 | 39500 | <u>4 518 593</u> 4 378 643 |
| 226-104-0237 | 135 | . | 1 | 50400 | <u>5 528 646</u> 5 354 722 |
| 226-104-0243 | 93 | . | 1 | 22800 | <u>3 096 309</u> 3 005 957 |
| 226-104-0245 | 115 | . | 1 | 29600 | <u>3 941 559</u> 3 825 793 |

226-105.

| 226-105-0100 | 13015-2012 | . | | | |
|--------------|------------|---|---|----|-----------------------|
| 226-105-0101 | 6 | . | 1 | 60 | <u>9 584</u> 8 950 |

25.**251.****251-3.**

8.04-08-2024

251-302.

| 251-302-0200 | 65 | | | | |
|--------------|---|---|---|-------|-------------------------------|
| 251-302-0201 | 1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005 | | 1 | 54673 | <u>4 456 654</u> 4 285 714 |
| 251-302-0203 | 1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 56739 | <u>4 044 526</u> 3 885 787 |
| 251-302-0300 | 65 | | | | |
| 251-302-0301 | 1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005 | | 1 | 49204 | <u>4 173 627</u> 4 017 857 |
| 251-302-0302 | 1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 49200 | <u>3 943 062</u> 3 796 867 |
| 251-302-0303 | 1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 51372 | <u>3 449 488</u> 3 309 930 |
| 251-302-0400 | 33320-2015 | . | | | |
| 251-302-0401 | 1 | . | 1 | 250 | <u>17 263</u> 16 518 |
| 251-302-0404 | 3 (1) | . | 1 | 270 | <u>16 403</u> 15 625 |

255.

255-1.

255-101.

| 255-101-0100 | 6665-91 | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|
| 255-101-0103 | 300 150 6665-91 | | 1 | 80 | <u>2 484</u> 2 286 |
| 255-101-0104 | 300 180 6665-91 | | 1 | 120 | <u>3 249</u> 2 964 |
| 255-101-0105 | 300 150 6665-91 | | 1 | 92,5 | <u>9 908</u> 9 500 |
| 255-101-0106 | 200 80 6665-91 | | 1 | 35 | <u>1 288</u> 1 196 |
| 255-101-0107 | 200 100 6665-91 | | 1 | 40 | <u>1 246</u> 1 147 |
| 255-101-0108 | 250 100 6665-91 | | 1 | 50 | <u>1 607</u> 1 482 |
| 255-101-0109 | 300 6665-91 | | 1 | 80 | <u>12 324</u> 11 875 |

255-102.

| 255-102-0100 | 30 50 17608-2017 | 2 | | | |
|--------------|------------------|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|---|-----|-----------------------|
| | | | | | _____ , |
| 255-102-0200 | 17608-2017 | 2 | | | |
| 255-102-0201 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>5 598</u> 5 237 |
| 255-102-0202 | 60 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>6 088</u> 5 714 |
| 255-102-0203 | 60 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 131 | <u>8 335</u> 7 902 |
| 255-102-0204 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>8 608</u> 8 170 |
| 255-102-0207 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>6 024</u> 5 576 |
| 255-102-0208 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>6 418</u> 5 960 |
| 255-102-0209 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>8 731</u> 8 214 |
| 255-102-0210 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 006</u> 8 482 |
| 255-102-0211 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>6 427</u> 5 969 |
| 255-102-0212 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>6 935</u> 6 464 |
| 255-102-0213 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>8 039</u> 7 540 |
| 255-102-0214 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 831</u> 9 286 |
| 255-102-0215 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>5 991</u> 5 460 |
| 255-102-0216 | 60 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>6 481</u> 5 938 |
| 255-102-0217 | 60 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>8 726</u> 8 125 |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---|-----|------------------------|
| | | | | | |
| 255-102-0218 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>9 001</u> 8 393 |
| 255-102-0221 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>6 253</u> 5 799 |
| 255-102-0222 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>6 647</u> 6 183 |
| 255-102-0223 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>8 960</u> 8 438 |
| 255-102-0224 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 235</u> 8 705 |
| 255-102-0225 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>6 742</u> 6 192 |
| 255-102-0226 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>7 251</u> 6 688 |
| 255-102-0227 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>8 355</u> 7 763 |
| 255-102-0228 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>10 146</u> 9 509 |
| 255-102-0229 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>6 482</u> 6 022 |
| 255-102-0230 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>6 876</u> 6 406 |
| 255-102-0231 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 189</u> 8 661 |
| 255-102-0232 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 464</u> 8 929 |
| 255-102-0233 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>6 971</u> 6 415 |
| 255-102-0234 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>7 480</u> 6 911 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|-----|-----------------------------|
| | | | | | <u> </u> |
| 255-102-0235 | 100 , (17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>8 584</u> 7 987 |
| 255-102-0236 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>10 375</u> 9 732 |
| 255-102-0237 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>7 429</u> 6 862 |
| 255-102-0238 | 100 , (17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>7 938</u> 7 357 |
| 255-102-0239 | 100 , (17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>9 042</u> 8 433 |
| 255-102-0240 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>10 833</u> 10 179 |
| 255-102-0400 | 17608-2017 | 2 | | | |
| 255-102-0401 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>7 188</u> 6 786 |
| 255-102-0402 | 60 , (17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>7 737</u> 7 321 |
| 255-102-0403 | 60 , (17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>8 654</u> 8 214 |
| 255-102-0404 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>9 936</u> 9 464 |
| 255-102-0405 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>7 540</u> 7 054 |
| 255-102-0406 | 80 , (17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>8 090</u> 7 589 |
| 255-102-0407 | 80 , (17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 006</u> 8 482 |

8.04-08-2024

| 255-102-0408 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>10 289</u> 9 732 |
|--------------|----------------------------|---|---|-----|-------------------------|
| 255-102-0409 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>8 084</u> 7 500 |
| 255-102-0410 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>8 634</u> 8 036 |
| 255-102-0411 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>10 100</u> 9 464 |
| 255-102-0412 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>11 383</u> 10 714 |
| 255-102-0413 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>7 646</u> 7 232 |
| 255-102-0414 | 60 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>8 196</u> 7 768 |
| 255-102-0415 | 60 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>9 112</u> 8 661 |
| 255-102-0416 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 130 | <u>10 395</u> 9 911 |
| 255-102-0417 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>7 998</u> 7 500 |
| 255-102-0418 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>8 548</u> 8 036 |
| 255-102-0419 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 464</u> 8 929 |
| 255-102-0420 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>10 747</u> 10 179 |
| 255-102-0421 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>8 543</u> 7 946 |

| 255-102-0422 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>9 092</u> 8 482 |
|--------------|----------------------------|---|---|-----|-------------------------|
| 255-102-0423 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>10 558</u> 9 911 |
| 255-102-0424 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>11 841</u> 11 161 |
| 255-102-0425 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>8 456</u> 7 946 |
| 255-102-0426 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 006</u> 8 482 |
| 255-102-0427 | 80 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>9 922</u> 9 375 |
| 255-102-0428 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 175 | <u>11 205</u> 10 625 |
| 255-102-0429 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>9 001</u> 8 393 |
| 255-102-0430 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>9 550</u> 8 929 |
| 255-102-0431 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>11 016</u> 10 357 |
| 255-102-0432 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>12 299</u> 11 607 |
| 255-102-0433 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>9 917</u> 9 286 |
| 255-102-0434 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>10 467</u> 9 821 |
| 255-102-0435 | 100 , () 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>11 933</u> 11 250 |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| 255-102-0436 | 100 17608-2017 | 2 | 1 | 225 | <u>13 215</u> 12 500 |
| 255-102-0500 | , 17608-2017 | 2 | | | |
| 255-102-0600 | 40 80 17608-2017 | 2 | | | |
| 255-102-0601 | 40 17608-2017 | 2 | 1 | 96 | <u>3 197</u> 3 040 |
| 255-102-0602 | 40 17608-2017 | 2 | 1 | 96 | <u>3 799</u> 3 630 |
| 255-102-0603 | 50 17608-2017 | 2 | 1 | 120 | <u>3 533</u> 3 346 |
| 255-102-0604 | 50 17608-2017 | 2 | 1 | 120 | <u>4 193</u> 3 993 |
| 255-102-0605 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 144 | <u>4 655</u> 4 295 |
| 255-102-0606 | 60 17608-2017 | 2 | 1 | 144 | <u>5 401</u> 5 021 |
| 255-102-0607 | 70 17608-2017 | 2 | 1 | 168 | <u>4 194</u> 3 947 |
| 255-102-0608 | 70 17608-2017 | 2 | 1 | 168 | <u>4 812</u> 4 553 |
| 255-102-0609 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 192 | <u>5 664</u> 5 196 |
| 255-102-0610 | 80 17608-2017 | 2 | 1 | 192 | <u>6 488</u> 6 000 |
| 255-102-0700 | 17608-2017 | 2 | | | |
| 255-102-0800 | , c 17608-2017 | 2 | | | |
| 255-102-0801 | Ferro 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>17 459</u> 16 795 |
| 255-102-0802 | Ferro 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>17 720</u> 16 973 |
| 255-102-0803 | Ferro 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>17 734</u> 17 063 |
| 255-102-0804 | Ferro 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>17 994</u> 17 241 |
| 255-102-0805 | Ferro 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>18 269</u> 17 509 |
| 255-102-0806 | Ferro 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>19 272</u> 18 402 |
| 255-102-0807 | Ferro 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>19 730</u> 18 848 |
| 255-102-0808 | Ferro 120 Granit | 2 | 1 | 282 | <u>20 011</u> 19 027 |

| 255-102-0809 | Ferro PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>17 789</u> 17 116 |
|--------------|-----------------------------|---|---|-----|-------------------------|
| 255-102-0810 | Ferro PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>18 049</u> 17 295 |
| 255-102-0811 | Ferro PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>18 064</u> 17 384 |
| 255-102-0812 | Ferro PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>18 324</u> 17 563 |
| 255-102-0813 | Ferro PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>18 599</u> 17 830 |
| 255-102-0814 | Ferro PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>19 602</u> 18 723 |
| 255-102-0815 | Ferro PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>20 060</u> 19 170 |
| 255-102-0816 | Ferro PRO 3 120 Granit | 2 | 1 | 282 | <u>20 341</u> 19 348 |
| 255-102-0817 | Ferro Lace 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>17 871</u> 17 196 |
| 255-102-0818 | Ferro Lace 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>18 132</u> 17 375 |
| 255-102-0819 | Ferro Lace 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>18 146</u> 17 464 |
| 255-102-0820 | Ferro Lace 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>18 407</u> 17 643 |
| 255-102-0821 | Ferro Lace 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>18 682</u> 17 911 |
| 255-102-0822 | Ferro Lace 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>19 684</u> 18 804 |
| 255-102-0823 | Ferro Lace 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>20 142</u> 19 250 |
| 255-102-0824 | Ferro Lace 120 Granit | 2 | 1 | 282 | <u>20 424</u> 19 429 |
| 255-102-0825 | Ferro Lace PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>18 485</u> 17 795 |
| 255-102-0826 | Ferro Lace PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>18 746</u> 17 973 |
| 255-102-0827 | Ferro Lace PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>18 760</u> 18 063 |
| 255-102-0828 | Ferro Lace PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>19 021</u> 18 241 |
| 255-102-0829 | Ferro Lace PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>19 296</u> 18 509 |
| 255-102-0830 | Ferro Lace PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>20 298</u> 19 402 |
| 255-102-0831 | Ferro Lace PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>20 756</u> 19 848 |
| 255-102-0832 | Ferro Lace PRO 3 120 Granit | 2 | 1 | 282 | <u>21 038</u> 20 027 |
| 255-102-0900 | , c 17608-2017 | 2 | | | |

8.04-08-2024

| 255-102-0901 | Silk 60 | Granit | 2 | 1 | 130 | <u>21 628</u> 20 857 |
|--------------|----------------|--------|---|---|-----|-------------------------|
| 255-102-0902 | Silk 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>21 889</u> 21 036 |
| 255-102-0903 | Silk 60 | Granit | 2 | 1 | 130 | <u>21 903</u> 21 125 |
| 255-102-0904 | Silk 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 163</u> 21 304 |
| 255-102-0905 | Silk 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 438</u> 21 571 |
| 255-102-0906 | Silk 100 | Granit | 2 | 1 | 225 | <u>23 441</u> 22 464 |
| 255-102-0907 | Silk 100 | Granit | 2 | 1 | 225 | <u>24 815</u> 23 804 |
| 255-102-0908 | Silk 120 | Granit | 2 | 1 | 282 | <u>24 180</u> 23 089 |
| 255-102-0909 | Silk PRO 3 60 | Granit | 2 | 1 | 130 | <u>22 040</u> 21 259 |
| 255-102-0910 | Silk PRO 3 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 301</u> 21 438 |
| 255-102-0911 | Silk PRO 3 60 | Granit | 2 | 1 | 130 | <u>22 315</u> 21 527 |
| 255-102-0912 | Silk PRO 3 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 576</u> 21 705 |
| 255-102-0913 | Silk PRO 3 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 851</u> 21 973 |
| 255-102-0914 | Silk PRO 3 100 | Granit | 2 | 1 | 225 | <u>23 853</u> 22 866 |
| 255-102-0915 | Silk PRO 3 100 | Granit | 2 | 1 | 225 | <u>24 311</u> 23 313 |
| 255-102-0916 | Silk PRO 3 120 | Granit | 2 | 1 | 282 | <u>24 593</u> 23 491 |
| 255-102-0917 | Satin 60 | Granit | 2 | 1 | 130 | <u>22 287</u> 21 500 |
| 255-102-0918 | Satin 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 548</u> 21 679 |
| 255-102-0919 | Satin 60 | Granit | 2 | 1 | 130 | <u>22 562</u> 21 768 |
| 255-102-0920 | Satin 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 823</u> 21 946 |
| 255-102-0921 | Satin 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>23 098</u> 22 214 |
| 255-102-0922 | Satin 100 | Granit | 2 | 1 | 225 | <u>24 100</u> 23 107 |
| 255-102-0923 | Satin 100 | Granit | 2 | 1 | 225 | <u>24 559</u> 23 554 |
| 255-102-0924 | Satin 120 | Granit | 2 | 1 | 282 | <u>24 840</u> 23 732 |
| 255-102-0925 | Satin PRO 3 60 | Granit | 2 | 1 | 130 | <u>22 691</u> 21 893 |
| 255-102-0926 | Satin PRO 3 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 951</u> 22 071 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | | |
| 255-102-0927 | Satin PRO 3 60 | Granit | 2 | 1 | 130 | <u>22 965</u> 22 161 |
| 255-102-0928 | Satin PRO 3 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>23 226</u> 22 339 |
| 255-102-0929 | Satin PRO 3 80 | Granit | 2 | 1 | 175 | <u>23 501</u> 22 607 |
| 255-102-0930 | Satin PRO 3 100 | Granit | 2 | 1 | 225 | <u>24 504</u> 23 500 |
| 255-102-0931 | Satin PRO 3 100 | Granit | 2 | 1 | 225 | <u>24 962</u> 23 946 |
| 255-102-0932 | Satin PRO 3 120 | Granit | 2 | 1 | 282 | <u>25 243</u> 24 125 |

255-103.

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|------------------------|
| | | | | | |
| 255-103-0100 | | . | | | |
| 255-103-0101 | 1000 350 150 , | . | 1 | 126 | <u>9 340</u> 9 018 |
| 255-103-0102 | 500 350 150 , | . | 1 | 63 | <u>6 974</u> 6 786 |
| 255-103-0103 | 1000 350 150 , | . | 1 | 126 | <u>10 154</u> 9 821 |
| 255-103-0104 | 500 350 150 , | . | 1 | 63 | <u>7 787</u> 7 589 |

255-104.

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|----|-----------------------|--|
| | | | | | | |
| 255-104-0100 | NATIVE 13015-2012 | . | | | | |
| 255-104-0101 | 200 120 800 , | . | 1 | 45 | <u>5 498</u> 5 357 | |
| 255-104-0102 | 200 120 800 , () | . | 1 | 45 | <u>6 402</u> 6 250 | |
| 255-104-0103 | 200 120 800 , () | . | 1 | 45 | <u>8 209</u> 8 036 | |
| 255-104-0104 | 200 120 600 , | . | 1 | 34 | <u>5 163</u> 5 045 | |
| 255-104-0105 | 200 120 600 , () | . | 1 | 34 | <u>6 067</u> 5 938 | |
| 255-104-0106 | 200 120 600 , () | . | 1 | 34 | <u>7 874</u> 7 723 | |

255-105.

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 255-105-0100 | ISO 23599-2020 | | | | | |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|---|---|--|------|-------------------------|
| | | | | , | _____ , |
| 255-105-0101 | 80 FERRO PRO3 , ISO 23599-2020 | 2 | | 16,5 | <u>35 167</u> 34 722 |
| 255-105-0102 | 80 NATIVE, () ISO 23599-2020 | 2 | | 16,5 | <u>25 127</u> 24 802 |

255-2.

255-201.

| | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-----|-------------------------|
| | | | | , | _____ , |
| 255-201-0100 | 32018-2012 | | | | |
| 255-201-0101 | 1 | | 1 | 120 | <u>13 997</u> 13 440 |
| 255-201-0104 | 4 | | 1 | 50 | <u>12 543</u> 12 140 |
| 255-201-0105 | 5 | | 1 | 40 | <u>12 259</u> 11 880 |

255-202.

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | , | _____ , |
| 255-202-0100 | 3619-2020 | 2 | | | |
| 255-202-0102 | 50 | 2 | 1 | 135 | <u>33 684</u> 32 600 |
| 255-202-0103 | 60 | 2 | 1 | 162 | <u>38 399</u> 37 150 |
| 255-202-0104 | 80 | 2 | 1 | 216 | <u>43 828</u> 42 350 |
| 255-202-0105 | 100 | 2 | 1 | 270 | <u>54 350</u> 52 492 |
| 255-202-0200 | 3619-2020 | 2 | | | |
| 255-202-0201 | 50 | 2 | 1 | 135 | <u>13 571</u> 13 000 |
| 255-202-0202 | 60 | 2 | 1 | 162 | <u>16 285</u> 15 600 |
| 255-202-0203 | 80 | 2 | 1 | 216 | <u>18 840</u> 18 000 |

255-203.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | , | _____ , |
|--|--|--|--|---|---------|

| 255-203-0100 | 3619-2020 | 2 | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|
| 255-203-0101 | 50 | 2 | 1 | 135 | <u>31 016</u> 30 000 |
| 255-203-0102 | 60 | 2 | 1 | 162 | <u>40 195</u> 38 900 |
| 255-203-0103 | 80 | 2 | 1 | 216 | <u>47 624</u> 46 050 |
| 255-203-0104 | 100 | 2 | 1 | 270 | <u>54 350</u> 52 492 |

26.**261.****261-1.****261-101.**

| 261-101-0100 | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|
| 261-101-0101 | 600, 5-10 1284-2004 | 3 | 1 | 1400 | <u>4 833</u> 4 234 |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75 10832-2009 | 3 | 1 | 77 | <u>24 068</u> 23 569 |
| 261-101-0103 | 800 948-92 | 3 | 1 | 800 | <u>15 924</u> 15 324 |
| 261-101-0104 | 900 948-92 | 3 | 1 | 900 | <u>16 612</u> 15 962 |
| 261-101-0105 | (5 10), 600, | 3 | 1 | 303 | <u>3 289</u> 3 116 |
| 261-101-0106 | - 7394-85 | 3 | 1 | 1600 | <u>3 025</u> 1 571 |
| 261-101-0107 | 7394-85 | 3 | 1 | 1800 | <u>2 953</u> 2 247 |
| 261-101-0108 | | 3 | 1 | 1650 | <u>3 437</u> 2 776 |
| 261-101-0109 | 7392-2014 | 3 | 1 | 1500 | <u>4 663</u> 4 032 |
| 261-101-0137 | 10832-2009 | 3 | 1 | 309 | <u>11 098</u> 10 770 |
| 261-101-0138 | 0 70 | 3 | 1 | 1700 | <u>2 750</u> 2 084 |
| 261-101-0200 | , , | | | | |
| 261-101-0203 | 22,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 271</u> 21 755 |
| 261-101-0204 | 30 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 773</u> 24 208 |
| 261-101-0205 | 12,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 078</u> 17 644 |

8.04-08-2024

| | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|-----------------------------|
| | | | | | <u> </u> |
| 261-101-0207 | - 28013-98 | 3 | 1 | 1900 | <u>23 463</u> 21 388 |
| 261-101-0300 | , | | | | |
| 261-101-0378 | , , , 22,5 | 3 | 1 | 2500 | <u>94 505</u> 90 902 |
| 261-101-0379 | 15 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>76 815</u> 73 559 |
| 261-101-0380 | 8 , 800 939-92 | | 1 | 100 | <u>2 808</u> 2 683 |
| 261-101-0382 | , , , , , 22,5, 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>92 335</u> 88 774 |
| 261-101-0383 | , , , ; , , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80) | 3 | 1 | 2500 | <u>67 995</u> 64 912 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ГОРОД АСТАНА**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная