

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АБАЙ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ОБЛАСТЬ АБАЙ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АБАЙ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ОБЛАСТЬ АБАЙ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		18
211-4.		20
211-5.		23
211-6.		23
211-7.		23
212.	, ,	25
212-1.		25
212-2.		94
212-3.		97
212-4.		97
212-5.		103
212-6.		109
213.		111
213-1.		111
213-3.	, ,	117
221.		121
221-1.		121
222.	, ,	125
222-1.	, ,	125
222-2.	,	129
222-3.	, ,	133
225.		135
225-1.		135
225-2.		145

8.04-08-2023

IV

226.		155
226-1.	,	155
251.	, ,	161
251-3.	,	161
255.	, ,	163
255-1.		163
261.		177
261-1.		177

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

8.04-08-2023

2

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200										
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

211-103-0100		3						
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200								
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587



211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 896</u>	<u>7 091</u>	<u>10 160</u> 4 058	<u>10 106</u>	<u>9 128</u>	<u>8 145</u> 3 864
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 854</u>	<u>7 041</u>	<u>10 117</u> 4 058	<u>10 034</u>	<u>9 098</u>	<u>8 087</u> 3 836
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 812</u>	<u>6 990</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>9 067</u>	<u>8 029</u> 3 808
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 812</u>	<u>6 990</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>9 067</u>	<u>8 029</u> 3 808
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 812</u>	<u>6 990</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>9 067</u>	<u>8 029</u> 3 808
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 770</u>	<u>6 939</u>	<u>10 031</u> 4 058	<u>9 890</u>	<u>8 619</u>	<u>7 971</u> 3 781
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 686</u>	<u>6 838</u>	<u>9 946</u> 4 058	<u>9 745</u>	<u>8 557</u>	<u>7 854</u> 3 726
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 312</u>	<u>6 481</u>	<u>10 031</u> 4 058	<u>9 431</u>	<u>8 619</u>	<u>7 513</u> 3 336
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 970</u>	<u>7 165</u>	<u>10 237</u> 4 134	<u>10 180</u>	<u>9 288</u>	<u>8 219</u> 3 935
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 927</u>	<u>7 114</u>	<u>10 194</u> 4 134	<u>10 107</u>	<u>9 257</u>	<u>8 160</u> 3 907

211-201-0100	1284-2004 , 200	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 484</u>	<u>6 705</u> 4 383	<u>6 809</u>	<u>11 550</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 430</u>	<u>6 690</u> 4 383	<u>6 790</u>	<u>11 502</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 377</u>	<u>6 674</u> 4 383	<u>6 772</u>	<u>11 455</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 377</u>	<u>6 674</u> 4 383	<u>6 772</u>	<u>11 455</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 377</u>	<u>6 674</u> 4 383	<u>6 772</u>	<u>11 455</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 323</u>	<u>6 575</u> 4 302	<u>6 753</u>	<u>10 989</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 216</u>	<u>6 543</u> 4 302	<u>6 715</u>	<u>10 893</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 865</u>	<u>6 575</u> 4 302	<u>6 753</u>	<u>10 989</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 557</u>	<u>6 789</u> 4 464	<u>6 886</u>	<u>11 710</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 503</u>	<u>6 773</u> 4 464	<u>6 868</u>	<u>11 661</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 885</u>	<u>7 063</u>	<u>10 152</u> 4 134	<u>10 034</u>	<u>9 226</u>	<u>8 102</u> 3 879
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 885</u>	<u>7 063</u>	<u>10 152</u> 4 134	<u>10 034</u>	<u>9 226</u>	<u>8 102</u> 3 879
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 885</u>	<u>7 063</u>	<u>10 152</u> 4 134	<u>10 034</u>	<u>9 226</u>	<u>8 102</u> 3 879
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 842</u>	<u>7 012</u>	<u>10 109</u> 4 134	<u>9 962</u>	<u>8 769</u>	<u>8 043</u> 3 851
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 757</u>	<u>6 909</u>	<u>10 023</u> 4 134	<u>9 816</u>	<u>8 707</u>	<u>7 925</u> 3 795
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 375</u>	<u>6 545</u>	<u>10 109</u> 4 134	<u>9 495</u>	<u>8 769</u>	<u>7 576</u> 3 398
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 046</u>	<u>7 242</u>	<u>10 317</u> 4 212	<u>10 256</u>	<u>9 453</u>	<u>8 295</u> 4 009
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 003</u>	<u>7 190</u>	<u>10 275</u> 4 212	<u>10 183</u>	<u>9 422</u>	<u>8 236</u> 3 981
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 960</u>	<u>7 138</u>	<u>10 232</u> 4 212	<u>10 110</u>	<u>9 390</u>	<u>8 177</u> 3 952
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 960</u>	<u>7 138</u>	<u>10 232</u> 4 212	<u>10 110</u>	<u>9 390</u>	<u>8 177</u> 3 952
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 960</u>	<u>7 138</u>	<u>10 232</u> 4 212	<u>10 110</u>	<u>9 390</u>	<u>8 177</u> 3 952
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 917</u>	<u>7 086</u>	<u>10 189</u> 4 212	<u>10 036</u>	<u>8 925</u>	<u>8 118</u> 3 924

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 449</u>	<u>6 757</u> 4 464	<u>6 849</u>	<u>11 613</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 449</u>	<u>6 757</u> 4 464	<u>6 849</u>	<u>11 613</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 449</u>	<u>6 757</u> 4 464	<u>6 849</u>	<u>11 613</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 395</u>	<u>6 657</u> 4 382	<u>6 830</u>	<u>11 139</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 287</u>	<u>6 625</u> 4 382	<u>6 793</u>	<u>11 042</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 929</u>	<u>6 657</u> 4 382	<u>6 830</u>	<u>11 139</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 634</u>	<u>6 875</u> 4 549	<u>6 967</u>	<u>11 875</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 579</u>	<u>6 860</u> 4 549	<u>6 948</u>	<u>11 826</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 525</u>	<u>6 844</u> 4 549	<u>6 929</u>	<u>11 777</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 525</u>	<u>6 844</u> 4 549	<u>6 929</u>	<u>11 777</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 525</u>	<u>6 844</u> 4 549	<u>6 929</u>	<u>11 777</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 470</u>	<u>6 742</u> 4 464	<u>6 910</u>	<u>11 295</u>

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 830</u>	<u>6 983</u>	<u>10 104</u> 4 212	<u>9 890</u>	<u>8 861</u>	<u>7 999</u> 3 866
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 441</u>	<u>6 611</u>	<u>10 189</u> 4 212	<u>9 561</u>	<u>8 925</u>	<u>7 642</u> 3 462
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 126</u>	<u>7 321</u>	<u>10 401</u> 4 293	<u>10 336</u>	<u>9 625</u>	<u>8 375</u> 4 087
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 082</u>	<u>7 269</u>	<u>10 358</u> 4 293	<u>10 262</u>	<u>9 593</u>	<u>8 315</u> 4 057
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 216</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>9 561</u>	<u>8 255</u> 4 028
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 216</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>9 561</u>	<u>8 255</u> 4 028
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 216</u>	<u>10 315</u> 4 293	<u>10 188</u>	<u>9 561</u>	<u>8 255</u> 4 028
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 995</u>	<u>7 164</u>	<u>10 273</u> 4 293	<u>10 114</u>	<u>9 086</u>	<u>8 195</u> 3 999
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 907</u>	<u>7 060</u>	<u>10 187</u> 4 293	<u>9 966</u>	<u>9 022</u>	<u>8 076</u> 3 941
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 510</u>	<u>6 680</u>	<u>10 273</u> 4 293	<u>9 630</u>	<u>9 086</u>	<u>7 711</u> 3 529
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 361</u>	<u>6 710</u> 4 464	<u>6 873</u>	<u>11 197</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 995</u>	<u>6 742</u> 4 464	<u>6 910</u>	<u>11 295</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 713</u>	<u>6 966</u> 4 636	<u>7 050</u>	<u>12 047</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 658</u>	<u>6 950</u> 4 636	<u>7 031</u>	<u>11 998</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 603</u>	<u>6 934</u> 4 636	<u>7 013</u>	<u>11 948</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 603</u>	<u>6 934</u> 4 636	<u>7 013</u>	<u>11 948</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 603</u>	<u>6 934</u> 4 636	<u>7 013</u>	<u>11 948</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 548</u>	<u>6 830</u> 4 550	<u>6 994</u>	<u>11 457</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 438</u>	<u>6 799</u> 4 550	<u>6 956</u>	<u>11 358</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 063</u>	<u>6 830</u> 4 550	<u>6 994</u>	<u>11 457</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3						

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 208</u>	<u>7 404</u>	<u>10 487</u> 4 377	<u>10 418</u>	<u>9 803</u>	<u>8 457</u> 4 167
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 164</u>	<u>7 351</u>	<u>10 445</u> 4 377	<u>10 344</u>	<u>9 771</u>	<u>8 397</u> 4 137
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 120</u>	<u>7 298</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>9 738</u>	<u>8 337</u> 4 107
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 120</u>	<u>7 298</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>9 738</u>	<u>8 337</u> 4 107
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 120</u>	<u>7 298</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>9 738</u>	<u>8 337</u> 4 107
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 075</u>	<u>7 245</u>	<u>10 359</u> 4 377	<u>10 195</u>	<u>9 255</u>	<u>8 276</u> 4 077
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 987</u>	<u>7 139</u>	<u>10 274</u> 4 377	<u>10 046</u>	<u>9 189</u>	<u>8 155</u> 4 018
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 581</u>	<u>6 751</u>	<u>10 359</u> 4 377	<u>9 701</u>	<u>9 255</u>	<u>7 782</u> 3 598
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 251</u>	<u>7 446</u>	<u>10 532</u> 4 420	<u>10 461</u>	<u>9 895</u>	<u>8 500</u> 4 208
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 206</u>	<u>7 393</u>	<u>10 489</u> 4 420	<u>10 386</u>	<u>9 862</u>	<u>8 439</u> 4 178
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 162</u>	<u>7 340</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>9 829</u>	<u>8 378</u> 4 148
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 162</u>	<u>7 340</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>9 829</u>	<u>8 378</u> 4 148

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 796</u>	<u>7 059</u> 4 727	<u>7 137</u>	<u>12 226</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 740</u>	<u>7 044</u> 4 727	<u>7 118</u>	<u>12 176</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 684</u>	<u>7 028</u> 4 727	<u>7 099</u>	<u>12 126</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 684</u>	<u>7 028</u> 4 727	<u>7 099</u>	<u>12 126</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 684</u>	<u>7 028</u> 4 727	<u>7 099</u>	<u>12 126</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 629</u>	<u>6 922</u> 4 639	<u>7 081</u>	<u>11 625</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 517</u>	<u>6 891</u> 4 639	<u>7 043</u>	<u>11 525</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 135</u>	<u>6 922</u> 4 639	<u>7 081</u>	<u>11 625</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 838</u>	<u>7 107</u> 4 774	<u>7 182</u>	<u>12 317</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 782</u>	<u>7 092</u> 4 774	<u>7 163</u>	<u>12 267</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 726</u>	<u>7 076</u> 4 774	<u>7 144</u>	<u>12 217</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 726</u>	<u>7 076</u> 4 774	<u>7 144</u>	<u>12 217</u>



211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 162</u>	<u>7 340</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>9 829</u>	<u>8 378</u> 4 148
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 117</u>	<u>7 286</u>	<u>10 404</u> 4 420	<u>10 236</u>	<u>9 341</u>	<u>8 318</u> 4 118
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 028</u>	<u>7 180</u>	<u>10 318</u> 4 420	<u>10 087</u>	<u>9 275</u>	<u>8 196</u> 4 058
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 618</u>	<u>6 788</u>	<u>10 404</u> 4 420	<u>9 738</u>	<u>9 341</u>	<u>7 819</u> 3 633
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 395</u>	<u>7 672</u>	<u>10 929</u> 4 464	<u>10 864</u>	<u>10 090</u>	<u>8 788</u> 4 250
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 349</u>	<u>7 618</u>	<u>10 884</u> 4 464	<u>10 787</u>	<u>10 056</u>	<u>8 726</u> 4 220
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	<u>8 663</u> 4 189
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 258</u>	<u>7 508</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 632</u>	<u>9 528</u>	<u>8 600</u> 4 159
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 167</u>	<u>7 398</u>	<u>10 703</u> 4 464	<u>10 476</u>	<u>9 460</u>	<u>8 474</u> 4 098
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 754</u>	<u>7 004</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 128</u>	<u>9 528</u>	<u>8 096</u> 3 670

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 726</u>	<u>7 076</u> 4 774	<u>7 144</u>	<u>12 217</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 670</u>	<u>6 969</u> 4 685	<u>7 125</u>	<u>11 711</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 558</u>	<u>6 938</u> 4 685	<u>7 088</u>	<u>11 611</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 171</u>	<u>6 969</u> 4 685	<u>7 125</u>	<u>11 711</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 088</u>	<u>7 272</u> 4 821	<u>7 365</u>	<u>12 584</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 030</u>	<u>7 255</u> 4 821	<u>7 346</u>	<u>12 532</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 239</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 239</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 239</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 914</u>	<u>7 130</u> 4 732	<u>7 306</u>	<u>11 969</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 799</u>	<u>7 098</u> 4 732	<u>7 267</u>	<u>11 866</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 410</u>	<u>7 130</u> 4 732	<u>7 306</u>	<u>11 969</u>



211-201-0800	1284-2004 , 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 088</u>	<u>7 272</u> 4 821	<u>7 365</u>	<u>12 584</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 030</u>	<u>7 255</u> 4 821	<u>7 346</u>	<u>12 532</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 239</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 239</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 239</u> 4 821	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 914</u>	<u>7 130</u> 4 732	<u>7 306</u>	<u>11 969</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 799</u>	<u>7 098</u> 4 732	<u>7 267</u>	<u>11 866</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 410</u>	<u>7 130</u> 4 732	<u>7 306</u>	<u>11 969</u>

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3						

8.04-08-2023

16

211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 395</u>	<u>7 423</u>	<u>10 470</u> 4 018	<u>10 864</u>	<u>9 737</u>	<u>7 682</u> 5 500
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 349</u>	<u>7 370</u>	<u>10 424</u> 4 018	<u>10 787</u>	<u>9 667</u>	<u>7 627</u> 5 461
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 317</u>	<u>10 379</u> 4 018	<u>10 709</u>	<u>9 598</u>	<u>7 573</u> 5 421
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 258</u>	<u>7 264</u>	<u>10 334</u> 4 018	<u>10 632</u>	<u>9 528</u>	<u>7 518</u> 5 382
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 167</u>	<u>7 158</u>	<u>10 243</u> 4 018	<u>10 476</u>	<u>9 389</u>	<u>7 408</u> 5 304

**211-203.**

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

8.04-08-2023

211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 088</u>	<u>7 192</u>	<u>6 906</u>	<u>12 231</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 030</u>	<u>7 174</u>	<u>6 886</u>	<u>12 144</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 972</u>	<u>7 155</u>	<u>6 866</u>	<u>12 056</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 914</u>	<u>7 137</u>	<u>6 846</u>	<u>11 969</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 799</u>	<u>7 100</u>	<u>6 807</u>	<u>11 794</u>

211-203-0100	1376-2005	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 715</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 716</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 716</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>6 212</u>	<u>7 453</u>	<u>10 419</u> 4 732	<u>10 554</u>	<u>9 494</u>	<u>8 537</u> 4 129		

**211-3.****211-302.**

--	--	--	--	--	--

8.04-08-2023

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>21 172</u> 17 357
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>21 172</u> 17 357

211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>7 857</u>	<u>7 114</u> 4 732	<u>9 411</u>	<u>11 917</u>



8.04-08-2023

20

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>20 125</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>20 501</u> 18 080

**211-4.**

**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 491</u>	<u>4 781</u>	<u>10 894</u> 5 179	<u>9 847</u>	<u>10 894</u>	<u>5 059</u> 2 813
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 491</u>	<u>4 781</u>	<u>10 894</u> 5 179	<u>9 847</u>	<u>10 894</u>	<u>5 059</u> 2 813
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 595</u>	<u>7 202</u>		<u>9 777</u>	<u>10 948</u>	<u>6 162</u> 3 884

**211-402.**

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

**211-403.**

211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

8.04-08-2023

22

					,				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 067</u>	<u>8 113</u>	<u>8 299</u>	<u>11 450</u>	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>7 067</u>	<u>8 113</u>	<u>8 299</u>	<u>11 450</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 170</u>	<u>7 046</u>	<u>9 127</u>	<u>10 948</u>	

211-403-0200	( ) 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3											
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 645</u>	<u>5 057</u>	<u>10 158</u> 4 464	<u>9 434</u>	<u>10 158</u>	<u>5 335</u> 3 080	<u>6 459</u>	<u>6 701</u> 4 107	

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>4 386</u>	<u>4 658</u>	<u>10 529</u> 4 464	<u>10 063</u>	<u>10 529</u>	<u>4 955</u> 2 571	<u>7 097</u>

**211-7.****211-701.**

					,		
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>7 563</u>	<u>10 714</u>	

					,			
211-601-0100	-	23735-2014	3					
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>7 563</u>	<u>7 761</u>	<u>11 122</u>

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.** ,**212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>18 599</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	<u>26 007</u> 15 954
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>19 409</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	<u>26 817</u> 16 752
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 260</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	<u>27 668</u> 17 589
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 124</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	<u>26 049</u> 17 767
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 308</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>26 233</u> 17 948
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 496</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>26 421</u> 18 133
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 884</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>26 809</u> 18 515
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 084</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>27 009</u> 18 712
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 308</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>26 233</u> 17 948
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 496</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>26 421</u> 18 133
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 688</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>26 613</u> 18 322

212-101-0100	3,5 7473-2010	3							
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>25 051</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	
212-101-0200	5 7473-2010	3							
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>25 861</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 712</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 269</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 453</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 641</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 029</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 229</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 453</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 641</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 833</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	



212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 084</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>27 009</u> 18 712
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 288</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>27 214</u> 18 913
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 496</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>26 421</u> 18 133
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 688</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>26 613</u> 18 322
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 884</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>26 809</u> 18 515
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 288</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>27 214</u> 18 913
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 497</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>27 423</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 688</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>26 613</u> 18 322
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 884</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>26 809</u> 18 515
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 084</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>27 009</u> 18 712
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 497</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>27 423</u> 19 119
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 711</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329	<u>27 636</u> 19 329
212-101-0400	10 7473-2010	3								

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 229</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 433</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 641</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 833</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 029</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 433</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 642</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 833</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 029</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 229</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 642</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 856</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329
212-101-0400	10 7473-2010	3						

212-101-0401		3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>27 940</u> 17 857
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 399</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038	<u>26 324</u> 18 038
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 586</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>26 511</u> 18 222
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 586</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>26 511</u> 18 222
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>21 581</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>27 506</u> 19 201
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601

212-101-0401		3	1	2400	<u>26 985</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 544</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 731</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 922</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>26 315</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 519</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 731</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 922</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 116</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 519</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 726</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 922</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 116</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>21 581</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>27 506</u> 19 201
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 793</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>27 718</u> 19 410
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 793</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>27 718</u> 19 410
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 010</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623	<u>27 935</u> 19 623
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>27 940</u> 17 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 399</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038	<u>26 324</u> 18 038
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 586</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>26 511</u> 18 222
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>26 315</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 726</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 938</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 116</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>26 315</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 519</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 938</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 155</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623
212-101-0500	12,5 7473-2010	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 985</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 544</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 731</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 922</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 586</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>26 511</u> 18 222
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 581</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>27 506</u> 19 201
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 581</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>27 506</u> 19 201
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 793</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>27 718</u> 19 410
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 315</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 519</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 731</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 922</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>26 116</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 519</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 726</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 922</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>26 116</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 315</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 726</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 938</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>26 116</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601



212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 793</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>27 718</u> 19 410
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 010</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623	<u>27 935</u> 19 623
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 165</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>29 573</u> 19 464
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 048</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>30 802</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>30 802</u> 19 661	<u>27 973</u> 19 661
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>28 177</u> 19 862
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>28 385</u> 20 066
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>28 815</u> 20 489
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>29 036</u> 20 707
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>28 177</u> 19 862
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>28 385</u> 20 066

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 315</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 519</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 938</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 155</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 617</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 193</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>30 802</u> 19 661
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 397</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 397</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>28 598</u> 20 275
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>29 036</u> 20 707
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>29 262</u> 20 929
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>28 385</u> 20 066
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>28 598</u> 20 275
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>28 815</u> 20 489
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>29 262</u> 20 929
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>29 493</u> 21 157
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>28 598</u> 20 275
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>28 815</u> 20 489
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>29 036</u> 20 707
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>29 493</u> 21 157
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>29 730</u> 21 389

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 482</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 605</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 482</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 713</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>27 817</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 034</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 256</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 713</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 949</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>29 493</u> 21 157
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>29 730</u> 21 389
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 046</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627	<u>29 971</u> 21 627
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 293</u> 21 870	<u>31 974</u> 21 870	<u>33 046</u> 21 870	<u>31 974</u> 21 870	<u>33 046</u> 21 870	<u>30 218</u> 21 870
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 803</u> 22 373	<u>32 484</u> 22 373	<u>33 557</u> 22 373	<u>32 484</u> 22 373	<u>33 557</u> 22 373	<u>30 729</u> 22 373
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696	<u>31 841</u> 21 696
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916	<u>30 264</u> 21 916
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>30 491</u> 22 139
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600	<u>30 960</u> 22 600
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838	<u>31 202</u> 22 838
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916	<u>30 264</u> 21 916
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>30 491</u> 22 139

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 713</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 949</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 191</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 438</u> 21 870	<u>31 974</u> 21 870	<u>31 974</u> 21 870	<u>33 046</u> 21 870
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 948</u> 22 373	<u>32 484</u> 22 373	<u>32 484</u> 22 373	<u>33 557</u> 22 373
212-101-0700	20 7473-2010	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 885</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 484</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 711</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 180</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 421</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 484</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 711</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367	<u>30 723</u> 22 367
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838	<u>31 202</u> 22 838
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>31 449</u> 23 081
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>30 491</u> 22 139
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367	<u>30 723</u> 22 367
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600	<u>30 960</u> 22 600
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>31 449</u> 23 081
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>31 701</u> 23 329
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>31 449</u> 23 081
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>31 701</u> 23 329
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>34 787</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>34 787</u> 23 583	<u>31 958</u> 23 583
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>35 050</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>35 050</u> 23 842	<u>32 222</u> 23 842
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 841</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>35 595</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>35 595</u> 24 378	<u>32 766</u> 24 378

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 943</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 421</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 668</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 711</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 943</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 180</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 668</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 920</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 668</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 920</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 178</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>34 787</u> 23 583
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 441</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>35 050</u> 23 842
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 986</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>35 595</u> 24 378



212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 882</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>34 290</u> 24 107
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>32 738</u> 24 351
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 065</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 586</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 855</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>32 738</u> 24 351
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 065</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 855</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 065</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853

212-101-0800	22,5 7473-2010	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 335</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 958</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 210</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 731</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 000</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 958</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 210</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 468</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 000</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 274</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 210</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 468</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 586</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 409</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>34 334</u> 25 922
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 409</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>34 334</u> 25 922
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 695</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>34 621</u> 26 203
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 988</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>34 913</u> 26 491
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 593</u> 27 087	<u>37 274</u> 27 087	<u>38 347</u> 27 087	<u>37 274</u> 27 087	<u>38 347</u> 27 087	<u>35 518</u> 27 087
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 878</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071	<u>36 286</u> 26 071
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 829</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>37 583</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>37 583</u> 26 335	<u>34 754</u> 26 335
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 109</u> 25 518	<u>41 832</u> 25 472	<u>44 813</u> 25 790	<u>44 096</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>39 205</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 499</u> 25 900	<u>42 222</u> 25 854	<u>45 208</u> 26 177	<u>44 486</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>39 595</u> 25 854

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 731</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 274</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 554</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 274</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 554</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 840</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 133</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 738</u> 27 087	<u>37 274</u> 27 087	<u>37 274</u> 27 087	<u>38 347</u> 27 087
212-101-0900	25 7473-2010	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 330</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 974</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>37 583</u> 26 335
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 756</u> 25 472	<u>38 480</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 146</u> 25 854	<u>38 871</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 598</u> 25 016	<u>41 322</u> 24 972	<u>44 297</u> 25 284	<u>43 586</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>38 695</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 980</u> 25 392	<u>41 704</u> 25 346	<u>44 683</u> 25 663	<u>43 968</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>39 077</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 25 773	<u>42 092</u> 25 726	<u>45 075</u> 26 048	<u>44 356</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>39 465</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 764</u> 26 160	<u>42 485</u> 26 112	<u>45 474</u> 26 438	<u>44 750</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>39 859</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 018	<u>42 340</u> 25 970	<u>45 327</u> 26 295	<u>44 605</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>39 714</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 016</u> 26 407	<u>42 739</u> 26 361	<u>45 731</u> 26 691	<u>45 003</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>40 112</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 421</u> 26 804	<u>43 141</u> 26 755	<u>46 138</u> 27 089	<u>45 406</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>40 515</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 27 206	<u>43 551</u> 27 157	<u>46 553</u> 27 496	<u>45 815</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>40 924</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 418</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571	<u>38 826</u> 28 571
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860	<u>37 320</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 999</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>40 753</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>40 753</u> 29 455	<u>37 924</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 311</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>38 236</u> 29 762

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 246</u> 24 972	<u>37 971</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 628</u> 25 346	<u>38 353</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 016</u> 25 726	<u>38 741</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 409</u> 26 112	<u>39 134</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 265</u> 25 970	<u>38 989</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 663</u> 26 361	<u>39 387</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 065</u> 26 755	<u>39 790</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 475</u> 27 157	<u>40 199</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 870</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>36 539</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>37 144</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>40 753</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>37 456</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860	<u>37 320</u> 28 860
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 694</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>40 447</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>40 447</u> 29 155	<u>37 619</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 311</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>38 236</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 629</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075	<u>38 554</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 629</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075	<u>38 554</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 954</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>41 708</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>41 708</u> 30 395	<u>38 879</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 625</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>42 379</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>42 379</u> 31 056	<u>39 551</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 972</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>42 726</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>42 726</u> 31 397	<u>39 897</u> 31 397
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 870</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000	<u>40 277</u> 30 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 861</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303	<u>38 786</u> 30 303
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 495</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>42 249</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>42 249</u> 30 928	<u>39 421</u> 30 928
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 823</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250	<u>39 748</u> 31 250

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>36 539</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>36 839</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>40 447</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>37 456</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>37 774</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>37 774</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>38 099</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>41 708</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>38 770</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>42 379</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 117</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>42 726</u> 31 397
212-101-1100	30 7473-2010	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 322</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 006</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 640</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>42 249</u> 30 928
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>38 968</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250



212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 861</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303	<u>38 786</u> 30 303
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 175</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 929</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 929</u> 30 612	<u>39 100</u> 30 612
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 823</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250	<u>39 748</u> 31 250
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 157</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579	<u>40 082</u> 31 579
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 157</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579	<u>40 082</u> 31 579
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 498</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 252</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 252</u> 31 915	<u>40 423</u> 31 915
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 203</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>43 957</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>43 957</u> 32 609	<u>41 128</u> 32 609
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 567</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>41 492</u> 32 967
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 394</u> 31 500	<u>43 952</u> 31 500	<u>45 464</u> 31 500	<u>43 952</u> 31 500	<u>45 464</u> 31 500	<u>41 801</u> 31 500
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 400</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818	<u>40 325</u> 31 818
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 066</u> 32 474	<u>42 747</u> 32 474	<u>43 820</u> 32 474	<u>42 747</u> 32 474	<u>43 820</u> 32 474	<u>40 992</u> 32 474
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 410</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813	<u>41 335</u> 32 813

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 006</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 320</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 929</u> 30 612
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>38 968</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 302</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 302</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 643</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 252</u> 31 915
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 348</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>43 957</u> 32 609
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 712</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967
212-101-1200	35 7473-2010	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 846</u> 31 500	<u>43 952</u> 31 500	<u>43 952</u> 31 500	<u>45 464</u> 31 500
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 545</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 211</u> 32 474	<u>42 747</u> 32 474	<u>42 747</u> 32 474	<u>43 820</u> 32 474
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 555</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 400</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818	<u>40 325</u> 31 818
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 730</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>43 484</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>43 484</u> 32 143	<u>40 655</u> 32 143
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 410</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813	<u>41 335</u> 32 813
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 761</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158	<u>41 686</u> 33 158
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 761</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158	<u>41 686</u> 33 158
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 119</u> 33 511	<u>43 800</u> 33 511	<u>44 873</u> 33 511	<u>43 800</u> 33 511	<u>44 873</u> 33 511	<u>42 045</u> 33 511
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 860</u> 34 239	<u>44 541</u> 34 239	<u>45 613</u> 34 239	<u>44 541</u> 34 239	<u>45 613</u> 34 239	<u>42 785</u> 34 239
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 242</u> 34 615	<u>44 923</u> 34 615	<u>45 996</u> 34 615	<u>44 923</u> 34 615	<u>45 996</u> 34 615	<u>43 167</u> 34 615
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 994</u> 33 075	<u>45 552</u> 33 075	<u>47 064</u> 33 075	<u>45 552</u> 33 075	<u>47 064</u> 33 075	<u>43 402</u> 33 075
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 016</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>41 942</u> 33 409
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 716</u> 34 098	<u>44 397</u> 34 098	<u>45 470</u> 34 098	<u>44 397</u> 34 098	<u>45 470</u> 34 098	<u>42 641</u> 34 098
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 077</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453	<u>43 002</u> 34 453

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 545</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 875</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>43 484</u> 32 143
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 555</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 906</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 906</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 264</u> 33 511	<u>43 800</u> 33 511	<u>43 800</u> 33 511	<u>44 873</u> 33 511
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 005</u> 34 239	<u>44 541</u> 34 239	<u>44 541</u> 34 239	<u>45 613</u> 34 239
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 387</u> 34 615	<u>44 923</u> 34 615	<u>44 923</u> 34 615	<u>45 996</u> 34 615
212-101-1300	40 7473-2010	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 446</u> 33 075	<u>45 552</u> 33 075	<u>45 552</u> 33 075	<u>47 064</u> 33 075
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 161</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 861</u> 34 098	<u>44 397</u> 34 098	<u>44 397</u> 34 098	<u>45 470</u> 34 098
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 222</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 016</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>41 942</u> 33 409
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 363</u> 33 750	<u>44 044</u> 33 750	<u>45 117</u> 33 750	<u>44 044</u> 33 750	<u>45 117</u> 33 750	<u>42 288</u> 33 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 077</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453	<u>43 002</u> 34 453
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 445</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816	<u>43 371</u> 34 816
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 445</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816	<u>43 371</u> 34 816
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 822</u> 35 186	<u>45 503</u> 35 186	<u>46 576</u> 35 186	<u>45 503</u> 35 186	<u>46 576</u> 35 186	<u>43 747</u> 35 186
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 599</u> 35 951	<u>46 280</u> 35 951	<u>47 353</u> 35 951	<u>46 280</u> 35 951	<u>47 353</u> 35 951	<u>44 524</u> 35 951
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 000</u> 36 346	<u>46 681</u> 36 346	<u>47 754</u> 36 346	<u>46 681</u> 36 346	<u>47 754</u> 36 346	<u>44 926</u> 36 346
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 674</u> 34 729	<u>47 233</u> 34 729	<u>48 744</u> 34 729	<u>47 233</u> 34 729	<u>48 744</u> 34 729	<u>45 082</u> 34 729
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 713</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080	<u>43 639</u> 35 080
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 448</u> 35 803	<u>46 129</u> 35 803	<u>47 202</u> 35 803	<u>46 129</u> 35 803	<u>47 202</u> 35 803	<u>44 374</u> 35 803
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 827</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176	<u>44 753</u> 36 176

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 161</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 508</u> 33 750	<u>44 044</u> 33 750	<u>44 044</u> 33 750	<u>45 117</u> 33 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 222</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 591</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 591</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 967</u> 35 186	<u>45 503</u> 35 186	<u>45 503</u> 35 186	<u>46 576</u> 35 186
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 744</u> 35 951	<u>46 280</u> 35 951	<u>46 280</u> 35 951	<u>47 353</u> 35 951
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 145</u> 36 346	<u>46 681</u> 36 346	<u>46 681</u> 36 346	<u>47 754</u> 36 346
212-101-1400	45 7473-2010	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 126</u> 34 729	<u>47 233</u> 34 729	<u>47 233</u> 34 729	<u>48 744</u> 34 729
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 858</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 593</u> 35 803	<u>46 129</u> 35 803	<u>46 129</u> 35 803	<u>47 202</u> 35 803
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 972</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 713</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080	<u>43 639</u> 35 080
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 077</u> 35 438	<u>45 758</u> 35 438	<u>46 831</u> 35 438	<u>45 758</u> 35 438	<u>46 831</u> 35 438	<u>44 002</u> 35 438
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 827</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176	<u>44 753</u> 36 176
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 214</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557	<u>45 139</u> 36 557
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 214</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557	<u>45 139</u> 36 557
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 609</u> 36 945	<u>47 290</u> 36 945	<u>48 363</u> 36 945	<u>47 290</u> 36 945	<u>48 363</u> 36 945	<u>45 535</u> 36 945
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 425</u> 37 749	<u>48 106</u> 37 749	<u>49 179</u> 37 749	<u>48 106</u> 37 749	<u>49 179</u> 37 749	<u>46 351</u> 37 749
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 847</u> 38 163	<u>48 528</u> 38 163	<u>49 601</u> 38 163	<u>48 528</u> 38 163	<u>49 601</u> 38 163	<u>46 772</u> 38 163
212-101-1500	3,5 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>18 761</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114	<u>26 169</u> 16 114
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 580</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919	<u>26 987</u> 16 919
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 858</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 222</u> 35 438	<u>45 758</u> 35 438	<u>45 758</u> 35 438	<u>46 831</u> 35 438
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 972</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 359</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 359</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 754</u> 36 945	<u>47 290</u> 36 945	<u>47 290</u> 36 945	<u>48 363</u> 36 945
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 570</u> 37 749	<u>48 106</u> 37 749	<u>48 106</u> 37 749	<u>49 179</u> 37 749
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 992</u> 38 163	<u>48 528</u> 38 163	<u>48 528</u> 38 163	<u>49 601</u> 38 163
212-101-1500	7473-2010 3,5	3						
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 213</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114
212-101-1600	7473-2010 5,	3						
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>26 032</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3						



212-101-1701		3	1	2400	<u>20 439</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765	<u>27 847</u> 17 765
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 304</u> 17 945	<u>27 985</u> 17 945	<u>29 058</u> 17 945	<u>27 985</u> 17 945	<u>29 058</u> 17 945	<u>26 230</u> 17 945
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 490</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>26 416</u> 18 128
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 680</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>26 606</u> 18 315
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 072</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>26 997</u> 18 700
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 274</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>27 199</u> 18 899
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 490</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>26 416</u> 18 128
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 680</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>26 606</u> 18 315
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 874</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>26 799</u> 18 505
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 274</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>27 199</u> 18 899
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 481</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102	<u>27 406</u> 19 102
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 680</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>26 606</u> 18 315
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 874</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>26 799</u> 18 505

212-101-1701		3	1	2400	<u>26 891</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 449</u> 17 945	<u>27 985</u> 17 945	<u>27 985</u> 17 945	<u>29 058</u> 17 945
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 635</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 825</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 217</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 419</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 635</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 825</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 019</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 419</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 626</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 825</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 019</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 072</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>26 997</u> 18 700
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 481</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102	<u>27 406</u> 19 102
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 692</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310	<u>27 617</u> 19 310
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 874</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>26 799</u> 18 505
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 072</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>26 997</u> 18 700
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 274</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>27 199</u> 18 899
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 692</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310	<u>27 617</u> 19 310
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 907</u> 19 522	<u>29 588</u> 19 522	<u>30 661</u> 19 522	<u>29 588</u> 19 522	<u>30 661</u> 19 522	<u>27 832</u> 19 522
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 714</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>28 122</u> 18 036
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 582</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218	<u>26 507</u> 18 218
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 771</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>26 696</u> 18 404
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 217</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 626</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 837</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 019</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 217</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 419</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 837</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 052</u> 19 522	<u>29 588</u> 19 522	<u>29 588</u> 19 522	<u>30 661</u> 19 522
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 166</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 727</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 916</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 109</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 771</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>26 696</u> 18 404
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>27 701</u> 19 393
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>27 701</u> 19 393
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 990</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>27 916</u> 19 604
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 506</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 712</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 916</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 109</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 712</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 921</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 109</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 506</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 921</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 135</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 990</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>27 916</u> 19 604
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819	<u>28 135</u> 19 819
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 714</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>28 122</u> 18 036
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 582</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218	<u>26 507</u> 18 218
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 771</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>26 696</u> 18 404
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 771</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>26 696</u> 18 404
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 506</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 712</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 135</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 354</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 166</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 727</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 916</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 109</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 506</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 712</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 916</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 109</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594



212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>27 701</u> 19 393
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>27 701</u> 19 393
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 990</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>27 916</u> 19 604
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 990</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>27 916</u> 19 604
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819	<u>28 135</u> 19 819

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 712</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 921</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 109</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 506</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 921</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 135</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 305</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 506</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 712</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 135</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 354</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819

212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 363</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659	<u>29 771</u> 19 659
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 248</u> 19 858	<u>29 929</u> 19 858	<u>31 002</u> 19 858	<u>29 929</u> 19 858	<u>31 002</u> 19 858	<u>28 173</u> 19 858
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 454</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060	<u>28 379</u> 20 060
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 664</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>28 589</u> 20 267
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 097</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>29 023</u> 20 694
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>29 246</u> 20 914
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 454</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060	<u>28 379</u> 20 060
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 664</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>28 589</u> 20 267
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>28 804</u> 20 478
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>29 246</u> 20 914
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 549</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139	<u>29 475</u> 21 139
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 664</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>28 589</u> 20 267

212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 815</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 393</u> 19 858	<u>29 929</u> 19 858	<u>29 929</u> 19 858	<u>31 002</u> 19 858
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 599</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>27 809</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 242</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 466</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 599</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>27 809</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 023</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 466</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 695</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>27 809</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>28 804</u> 20 478
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 097</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>29 023</u> 20 694
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 549</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139	<u>29 475</u> 21 139
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>29 708</u> 21 368
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>28 804</u> 20 478
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 097</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>29 023</u> 20 694
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>29 246</u> 20 914
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>29 708</u> 21 368
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 022</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603	<u>29 947</u> 21 603
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>29 708</u> 21 368
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 022</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603	<u>29 947</u> 21 603
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 265</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>33 019</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>33 019</u> 21 843	<u>30 191</u> 21 843
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 515</u> 22 089	<u>32 196</u> 22 089	<u>33 269</u> 22 089	<u>32 196</u> 22 089	<u>33 269</u> 22 089	<u>30 440</u> 22 089

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 023</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 242</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 695</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 928</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 023</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 242</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 466</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 928</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 167</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 928</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 167</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 410</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>33 019</u> 21 843
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 660</u> 22 089	<u>32 196</u> 22 089	<u>32 196</u> 22 089	<u>33 269</u> 22 089

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 031</u> 22 596	<u>32 712</u> 22 596	<u>33 785</u> 22 596	<u>32 712</u> 22 596	<u>33 785</u> 22 596	<u>30 956</u> 22 596
212-101-2100	7473-2010 20,	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 654</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913	<u>32 062</u> 21 913
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135	<u>30 487</u> 22 135
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>30 716</u> 22 361
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 264</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826	<u>31 190</u> 22 826
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 508</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067	<u>31 434</u> 23 067
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135	<u>30 487</u> 22 135
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>30 716</u> 22 361
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 025</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>30 951</u> 22 591
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 508</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067	<u>31 434</u> 23 067
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 758</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>31 683</u> 23 312
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>30 716</u> 22 361

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 176</u> 22 596	<u>32 712</u> 22 596	<u>32 712</u> 22 596	<u>33 785</u> 22 596
212-101-2100	7473-2010 20,	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 106</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 707</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 936</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 409</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 653</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 707</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 936</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 170</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 653</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 903</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 936</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361



212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 025</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>30 951</u> 22 591
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 264</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826	<u>31 190</u> 22 826
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 758</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>31 683</u> 23 312
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 012</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 758</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>31 683</u> 23 312
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 012</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 273</u> 23 819	<u>33 954</u> 23 819	<u>35 027</u> 23 819	<u>33 954</u> 23 819	<u>35 027</u> 23 819	<u>32 198</u> 23 819
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 539</u> 24 081	<u>34 220</u> 24 081	<u>35 292</u> 24 081	<u>34 220</u> 24 081	<u>35 292</u> 24 081	<u>32 464</u> 24 081
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 088</u> 24 622	<u>34 769</u> 24 622	<u>35 842</u> 24 622	<u>34 769</u> 24 622	<u>35 842</u> 24 622	<u>33 014</u> 24 622
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 127</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>34 535</u> 24 348
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>32 986</u> 24 594
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 170</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 409</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 903</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 157</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 903</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 157</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 418</u> 23 819	<u>33 954</u> 23 819	<u>33 954</u> 23 819	<u>35 027</u> 23 819
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 684</u> 24 081	<u>34 220</u> 24 081	<u>34 220</u> 24 081	<u>35 292</u> 24 081
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 233</u> 24 622	<u>34 769</u> 24 622	<u>34 769</u> 24 622	<u>35 842</u> 24 622
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 579</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 205</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>32 460</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>32 986</u> 24 594
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 672</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>34 598</u> 26 181
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 986</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 257</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 205</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>32 460</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 721</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 257</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 534</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>32 460</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 721</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 986</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 534</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 534</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 672</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>34 598</u> 26 181
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 962</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>34 887</u> 26 465
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 257</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>35 182</u> 26 756
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 868</u> 27 358	<u>37 549</u> 27 358	<u>38 622</u> 27 358	<u>37 549</u> 27 358	<u>38 622</u> 27 358	<u>35 793</u> 27 358
212-101-2300	7473-2010 25,	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 143</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332	<u>36 551</u> 26 332
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598	<u>35 022</u> 26 598
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>38 407</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>38 407</u> 27 147	<u>35 579</u> 27 147
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429	<u>35 866</u> 27 429
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598	<u>35 022</u> 26 598
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 372</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>38 126</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>38 126</u> 26 870	<u>35 297</u> 26 870
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429	<u>35 866</u> 27 429
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 234</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718	<u>36 159</u> 27 718

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 107</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 402</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 013</u> 27 358	<u>37 549</u> 27 358	<u>37 549</u> 27 358	<u>38 622</u> 27 358
212-101-2300	7473-2010 25,	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 595</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 241</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 799</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>38 407</u> 27 147
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 086</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 241</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 517</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>38 126</u> 26 870
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 086</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 379</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 234</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718	<u>36 159</u> 27 718
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>39 288</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>39 288</u> 28 013	<u>36 459</u> 28 013
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 152</u> 28 622	<u>38 833</u> 28 622	<u>39 906</u> 28 622	<u>38 833</u> 28 622	<u>39 906</u> 28 622	<u>37 078</u> 28 622
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 472</u> 28 936	<u>39 153</u> 28 936	<u>40 226</u> 28 936	<u>39 153</u> 28 936	<u>40 226</u> 28 936	<u>37 397</u> 28 936
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 708</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857	<u>39 116</u> 28 857
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 174</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300	<u>40 582</u> 30 300
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606	<u>39 094</u> 30 606
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 810</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237	<u>39 735</u> 31 237
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 140</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563	<u>40 065</u> 31 563
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606	<u>39 094</u> 30 606
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 486</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918	<u>39 411</u> 30 918

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 379</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 679</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>39 288</u> 28 013
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 298</u> 28 622	<u>38 833</u> 28 622	<u>38 833</u> 28 622	<u>39 906</u> 28 622
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 617</u> 28 936	<u>39 153</u> 28 936	<u>39 153</u> 28 936	<u>40 226</u> 28 936
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 161</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857
212-101-2500	7473-2010 30,	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 626</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 313</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>38 955</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 285</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 313</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 631</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918



212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 140</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563	<u>40 065</u> 31 563
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 478</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895	<u>40 403</u> 31 895
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 478</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895	<u>40 403</u> 31 895
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 822</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234	<u>40 748</u> 32 234
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 534</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 288</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 288</u> 32 935	<u>41 460</u> 32 935
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 902</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 656</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 656</u> 33 297	<u>41 827</u> 33 297
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 714</u> 31 815	<u>44 272</u> 31 815	<u>45 784</u> 31 815	<u>44 272</u> 31 815	<u>45 784</u> 31 815	<u>42 122</u> 31 815
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 723</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>40 649</u> 32 136
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 396</u> 32 799	<u>43 077</u> 32 799	<u>44 150</u> 32 799	<u>43 077</u> 32 799	<u>44 150</u> 32 799	<u>41 322</u> 32 799
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 744</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141	<u>41 669</u> 33 141
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 723</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>40 649</u> 32 136
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 056</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>43 810</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>43 810</u> 32 464	<u>40 982</u> 32 464

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 285</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 623</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 623</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>39 967</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 679</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 288</u> 32 935
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 047</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 656</u> 33 297
212-101-2600	7473-2010 35,	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 166</u> 31 815	<u>44 272</u> 31 815	<u>44 272</u> 31 815	<u>45 784</u> 31 815
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 868</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 541</u> 32 799	<u>43 077</u> 32 799	<u>43 077</u> 32 799	<u>44 150</u> 32 799
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 889</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 868</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 201</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>43 810</u> 32 464

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 744</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141	<u>41 669</u> 33 141
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 098</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489	<u>42 023</u> 33 489
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 098</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489	<u>42 023</u> 33 489
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 460</u> 33 846	<u>44 141</u> 33 846	<u>45 214</u> 33 846	<u>44 141</u> 33 846	<u>45 214</u> 33 846	<u>42 385</u> 33 846
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 207</u> 34 582	<u>44 888</u> 34 582	<u>45 961</u> 34 582	<u>44 888</u> 34 582	<u>45 961</u> 34 582	<u>43 133</u> 34 582
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 594</u> 34 962	<u>45 275</u> 34 962	<u>46 347</u> 34 962	<u>45 275</u> 34 962	<u>46 347</u> 34 962	<u>43 519</u> 34 962
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 330</u> 33 406	<u>45 888</u> 33 406	<u>47 400</u> 33 406	<u>45 888</u> 33 406	<u>47 400</u> 33 406	<u>43 738</u> 33 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 356</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>42 281</u> 33 743
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 063</u> 34 439	<u>44 744</u> 34 439	<u>45 816</u> 34 439	<u>44 744</u> 34 439	<u>45 816</u> 34 439	<u>42 988</u> 34 439
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 427</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798	<u>43 352</u> 34 798
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 356</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>42 281</u> 33 743
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 706</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>45 459</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>45 459</u> 34 088	<u>42 631</u> 34 088

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 889</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 243</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 243</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 605</u> 33 846	<u>44 141</u> 33 846	<u>44 141</u> 33 846	<u>45 214</u> 33 846
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 352</u> 34 582	<u>44 888</u> 34 582	<u>44 888</u> 34 582	<u>45 961</u> 34 582
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 739</u> 34 962	<u>45 275</u> 34 962	<u>45 275</u> 34 962	<u>46 347</u> 34 962
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 782</u> 33 406	<u>45 888</u> 33 406	<u>45 888</u> 33 406	<u>47 400</u> 33 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 501</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 208</u> 34 439	<u>44 744</u> 34 439	<u>44 744</u> 34 439	<u>45 816</u> 34 439
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 572</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 501</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 851</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>45 459</u> 34 088

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 427</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798	<u>43 352</u> 34 798
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 799</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164	<u>43 725</u> 35 164
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 799</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164	<u>43 725</u> 35 164
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 179</u> 35 538	<u>45 860</u> 35 538	<u>46 933</u> 35 538	<u>45 860</u> 35 538	<u>46 933</u> 35 538	<u>44 105</u> 35 538
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 964</u> 36 311	<u>46 645</u> 36 311	<u>47 718</u> 36 311	<u>46 645</u> 36 311	<u>47 718</u> 36 311	<u>44 890</u> 36 311
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 370</u> 36 710	<u>47 051</u> 36 710	<u>48 123</u> 36 710	<u>47 051</u> 36 710	<u>48 123</u> 36 710	<u>45 295</u> 36 710
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 027</u> 35 076	<u>47 585</u> 35 076	<u>49 097</u> 35 076	<u>47 585</u> 35 076	<u>49 097</u> 35 076	<u>45 435</u> 35 076
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 070</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430	<u>43 995</u> 35 430
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 812</u> 36 161	<u>46 493</u> 36 161	<u>47 566</u> 36 161	<u>46 493</u> 36 161	<u>47 566</u> 36 161	<u>44 737</u> 36 161
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 195</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538	<u>45 120</u> 36 538
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 070</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430	<u>43 995</u> 35 430
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 437</u> 35 792	<u>46 118</u> 35 792	<u>47 191</u> 35 792	<u>46 118</u> 35 792	<u>47 191</u> 35 792	<u>44 363</u> 35 792

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 572</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 944</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 944</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 324</u> 35 538	<u>45 860</u> 35 538	<u>45 860</u> 35 538	<u>46 933</u> 35 538
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 109</u> 36 311	<u>46 645</u> 36 311	<u>46 645</u> 36 311	<u>47 718</u> 36 311
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 515</u> 36 710	<u>47 051</u> 36 710	<u>47 051</u> 36 710	<u>48 123</u> 36 710
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 479</u> 35 076	<u>47 585</u> 35 076	<u>47 585</u> 35 076	<u>49 097</u> 35 076
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 215</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 957</u> 36 161	<u>46 493</u> 36 161	<u>46 493</u> 36 161	<u>47 566</u> 36 161
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 340</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>43 215</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 582</u> 35 792	<u>46 118</u> 35 792	<u>46 118</u> 35 792	<u>47 191</u> 35 792

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 195</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538	<u>45 120</u> 36 538
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 586</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922	<u>45 511</u> 36 922
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 586</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922	<u>45 511</u> 36 922
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 985</u> 37 315	<u>47 666</u> 37 315	<u>48 738</u> 37 315	<u>47 666</u> 37 315	<u>48 738</u> 37 315	<u>45 910</u> 37 315
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 809</u> 38 126	<u>48 490</u> 38 126	<u>49 563</u> 38 126	<u>48 490</u> 38 126	<u>49 563</u> 38 126	<u>46 734</u> 38 126
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 234</u> 38 545	<u>48 915</u> 38 545	<u>49 988</u> 38 545	<u>48 915</u> 38 545	<u>49 988</u> 38 545	<u>47 160</u> 38 545

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>18 599</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	<u>26 007</u> 15 954
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 409</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	<u>26 817</u> 16 752
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 260</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	<u>27 668</u> 17 589

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>44 340</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 731</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 731</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>45 130</u> 37 315	<u>47 666</u> 37 315	<u>47 666</u> 37 315	<u>48 738</u> 37 315
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 954</u> 38 126	<u>48 490</u> 38 126	<u>48 490</u> 38 126	<u>49 563</u> 38 126
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 379</u> 38 545	<u>48 915</u> 38 545	<u>48 915</u> 38 545	<u>49 988</u> 38 545

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 051</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 861</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 712</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589



212-102-0104	10	3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>27 940</u> 17 857
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>27 940</u> 17 857
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 165</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>29 573</u> 19 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696	<u>31 841</u> 21 696
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 882</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>34 290</u> 24 107
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 878</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071	<u>36 286</u> 26 071
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 418</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571	<u>38 826</u> 28 571
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 870</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000	<u>40 277</u> 30 000
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>18 761</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114	<u>26 169</u> 16 114
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 580</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919	<u>26 987</u> 16 919
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 439</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765	<u>27 847</u> 17 765
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 714</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>28 122</u> 18 036

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>26 985</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>26 985</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 617</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 885</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 335</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 330</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 870</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 322</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 213</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 032</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 891</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 166</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 714</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>28 122</u> 18 036
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 363</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659	<u>29 771</u> 19 659
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 654</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913	<u>32 062</u> 21 913
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 127</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>34 535</u> 24 348
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 143</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332	<u>36 551</u> 26 332
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 708</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857	<u>39 116</u> 28 857
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300	<u>40 582</u> 30 300

**212-103.**

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.****212-201.**

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 166</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 815</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 106</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 579</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 595</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 161</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 626</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300

212-103-0100							
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

8.04-08-2023

96

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.**  
**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 195</u> 14 768	<u>25 957</u> 14 768	<u>27 343</u> 14 768	<u>25 957</u> 14 768	<u>27 343</u> 14 768	<u>23 986</u> 14 768
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 095</u> 15 654	<u>26 857</u> 15 654	<u>28 243</u> 15 654	<u>26 857</u> 15 654	<u>28 243</u> 15 654	<u>24 886</u> 15 654

					,				
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 109</u> 14 768	<u>25 957</u> 14 768	<u>25 957</u> 14 768	<u>27 343</u> 14 768	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 010</u> 15 654	<u>26 857</u> 15 654	<u>24 399</u> 15 654	<u>28 243</u> 15 654	

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 050</u> 16 594	<u>27 812</u> 16 594	<u>29 197</u> 16 594	<u>27 812</u> 16 594	<u>29 197</u> 16 594	<u>25 840</u> 16 594
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 061</u> 17 589	<u>28 823</u> 17 589	<u>30 209</u> 17 589	<u>28 823</u> 17 589	<u>30 209</u> 17 589	<u>26 852</u> 17 589
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 133</u> 18 645	<u>29 895</u> 18 645	<u>31 281</u> 18 645	<u>29 895</u> 18 645	<u>31 281</u> 18 645	<u>27 924</u> 18 645
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 270</u> 19 763	<u>31 032</u> 19 763	<u>32 418</u> 19 763	<u>31 032</u> 19 763	<u>32 418</u> 19 763	<u>29 061</u> 19 763
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 475</u> 20 949	<u>32 237</u> 20 949	<u>33 623</u> 20 949	<u>32 237</u> 20 949	<u>33 623</u> 20 949	<u>30 265</u> 20 949
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 752</u> 22 206	<u>33 514</u> 22 206	<u>34 900</u> 22 206	<u>33 514</u> 22 206	<u>34 900</u> 22 206	<u>31 542</u> 22 206
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 106</u> 23 538	<u>34 868</u> 23 538	<u>36 253</u> 23 538	<u>34 868</u> 23 538	<u>36 253</u> 23 538	<u>32 896</u> 23 538
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 540</u> 24 951	<u>36 302</u> 24 951	<u>37 688</u> 24 951	<u>36 302</u> 24 951	<u>37 688</u> 24 951	<u>34 331</u> 24 951
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 952</u> 15 404			<u>18 329</u> 14 405		
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 735</u> 16 174			<u>18 188</u> 16 092		
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 556</u> 16 982			<u>19 110</u> 16 996		
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 419</u> 17 832			<u>19 848</u> 17 719		



212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 964</u> 16 594	<u>27 812</u> 16 594	<u>27 812</u> 16 594	<u>29 197</u> 16 594
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 976</u> 17 589	<u>28 823</u> 17 589	<u>28 823</u> 17 589	<u>30 209</u> 17 589
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 048</u> 18 645	<u>29 895</u> 18 645	<u>29 895</u> 18 645	<u>31 281</u> 18 645
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 184</u> 19 763	<u>31 032</u> 19 763	<u>31 032</u> 19 763	<u>32 418</u> 19 763
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 389</u> 20 949	<u>32 237</u> 20 949	<u>32 237</u> 20 949	<u>33 623</u> 20 949
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 666</u> 22 206	<u>33 514</u> 22 206	<u>33 514</u> 22 206	<u>34 900</u> 22 206
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 020</u> 23 538	<u>34 868</u> 23 538	<u>34 868</u> 23 538	<u>36 253</u> 23 538
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 455</u> 24 951	<u>36 302</u> 24 951	<u>36 302</u> 24 951	<u>37 688</u> 24 951
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200				
212-401-0202	25	3	1	2200				
212-401-0203	50	3	1	2200				
212-401-0204	75	3	1	2200				

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>22 050</u> 19 436			<u>22 551</u> 18 544		
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>22 876</u> 20 250					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>24 070</u> 21 425					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736			<u>13 444</u> 9 616		

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469

212-401-0205	100	3	1	2200					
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 579</u> 24 816	<u>26 346</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 334</u> 24 575	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 479</u> 25 702	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 226</u> 25 453	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 225</u> 26 217	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 225</u> 26 217	<u>27 572</u> 25 132	<u>26 083</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 271</u> 26 481	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 017</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>26 343</u> 25 568	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 346</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 572</u> 25 132	<u>26 083</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970
212-501-0207	, II		1	1000	<u>31 482</u> 28 965	<u>26 343</u> 25 568	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403		<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403		<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>30 899</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>28 863</u> 26 397	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>28 679</u> 26 217	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 820</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093		<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 820</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093		<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093

**212-502.**



212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 863</u> 26 397	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 679</u> 26 217	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 985</u> 22 093	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	, I		1	1000	<u>25 985</u> 22 093	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 097</u> 23 685	<u>27 920</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 548</u> 19 301	<u>23 966</u> 19 926		<u>25 051</u> 20 990	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 388</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 038</u> 30 954	<u>32 836</u> 28 622	<u>33 073</u> 32 192	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 156</u> 30 086	<u>32 836</u> 28 622	<u>30 933</u> 30 086	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 981</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>29 757</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

**212-6.****212-601.**

-

212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 097</u> 23 685	<u>27 920</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 706</u> 19 926	<u>22 769</u> 19 926	<u>23 307</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 816</u> 29 770	<u>33 073</u> 32 192	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 816</u> 29 770	<u>30 933</u> 30 086	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 445</u> 28 929	<u>29 757</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

8.04-08-2023

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\ 246}{17\ 294}$						

**213.****213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{92\ 683}{86\ 607}$	$\frac{103\ 496}{86\ 607}$	$\frac{120\ 257}{86\ 607}$	$\frac{108\ 322}{86\ 607}$	$\frac{118\ 323}{86\ 607}$	$\frac{98\ 832}{86\ 607}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{92\ 683}{86\ 607}$	$\frac{103\ 496}{86\ 607}$	$\frac{120\ 257}{86\ 607}$	$\frac{108\ 322}{86\ 607}$	$\frac{118\ 323}{86\ 607}$	$\frac{98\ 832}{86\ 607}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{95\ 445}{89\ 286}$	$\frac{106\ 258}{89\ 286}$	$\frac{123\ 019}{89\ 286}$	$\frac{111\ 085}{89\ 286}$	$\frac{121\ 086}{89\ 286}$	$\frac{101\ 594}{89\ 286}$
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								

8.04-08-2023

112

212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{97\ 904}{86\ 607}$	$\frac{105\ 607}{86\ 607}$	$\frac{113\ 489}{86\ 607}$	$\frac{123\ 157}{86\ 607}$	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{97\ 904}{86\ 607}$	$\frac{105\ 607}{86\ 607}$	$\frac{113\ 489}{86\ 607}$	$\frac{123\ 157}{86\ 607}$	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{100\ 666}{89\ 286}$	$\frac{108\ 370}{89\ 286}$	$\frac{116\ 251}{89\ 286}$	$\frac{125\ 920}{89\ 286}$	
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .							

213-101-0501	100	1000	.	1	4500	<u>91 514</u> 84 821	<u>104 490</u> 84 821	<u>124 603</u> 84 821	<u>110 281</u> 84 821	<u>122 283</u> 84 821	<u>98 893</u> 84 821

**213-102.**

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000	.								
213-102-0201	100	1000	.	1	4800	<u>87 545</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>95 445</u> 81 528
213-102-0202	125	1000	.	1	4800	<u>89 226</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>97 127</u> 83 158
213-102-0203	150	1000	.	1	4800	<u>90 942</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>98 842</u> 84 821
213-102-0204	175	1000	.	1	4800	<u>93 566</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>101 466</u> 87 366
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000	.								
213-102-0301	125,	1000	.	1	4800	<u>83 013</u> 78 026					<u>90 525</u> 77 729
213-102-0302	150,	1000	.	1	4800	<u>95 546</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>103 446</u> 89 286
213-102-0303	175,	1000	.	1	4800	<u>98 308</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>106 209</u> 91 964

8.04-08-2023

114

213-101-0501	100	1000	1	4500	<u>97 779</u> 84 821	<u>107 024</u> 84 821	<u>116 482</u> 84 821	<u>128 084</u> 84 821

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000						
213-102-0201	100	1000	1	4800	<u>94 336</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>108 831</u> 81 528
213-102-0202	125	1000	1	4800	<u>96 018</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>110 512</u> 83 158
213-102-0203	150	1000	1	4800	<u>97 733</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>112 228</u> 84 821
213-102-0204	175	1000	1	4800	<u>100 358</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>114 852</u> 87 366
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000						
213-102-0301	125,	1000	1	4800	<u>89 594</u> 78 026			
213-102-0302	150,	1000	1	4800	<u>102 337</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>116 832</u> 89 286
213-102-0303	175,	1000	1	4800	<u>105 100</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>119 594</u> 91 964

213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>101 153</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>109 054</u> 94 723
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>114 789</u> 109 178					<u>123 052</u> 109 619
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>133 298</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>141 199</u> 125 893
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>137 193</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>145 094</u> 129 670
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>141 205</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>149 106</u> 133 560

**213-104.**

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			



8.04-08-2023

116

213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>107 945</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>122 439</u> 94 723
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>121 369</u> 109 178			
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>140 090</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>154 585</u> 125 893
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>143 985</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>158 480</u> 129 670
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>147 997</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>162 491</u> 133 560

213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>

**213-3.** , ,  
**213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 541</u> <u>27 679</u>	<u>32 742</u> <u>27 679</u>	<u>39 992</u> <u>27 679</u>	<u>34 170</u> <u>27 679</u>	<u>33 444</u> <u>31 463</u>	<u>31 361</u> <u>27 679</u>	

**213-302.**

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>480</u> <u>446</u>	<u>507</u> <u>371</u>	<u>590</u> <u>446</u>	<u>590</u> <u>446</u>	<u>590</u> <u>446</u>	<u>590</u> <u>446</u>	<u>479</u> <u>371</u>	<u>521</u> <u>446</u>

**213-304.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 086</u> 27 679	<u>33 367</u> 27 679	<u>35 900</u> 27 679	<u>39 992</u> 27 679	

213-302-0100	945-92						
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>569</u> 446	<u>590</u> 446	

213-304-0100	945-92										
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{362}{330}$	$\frac{516}{366}$	$\frac{479}{330}$	$\frac{479}{330}$	$\frac{479}{330}$	$\frac{479}{330}$	$\frac{479}{330}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{258}{241}$	$\frac{324}{250}$	$\frac{314}{241}$	$\frac{314}{241}$	$\frac{314}{241}$	$\frac{314}{241}$	$\frac{314}{241}$

**213-305.**

213-305-0100	945-92									
213-305-0105	, 390 190 188 , 50		1	12	$\frac{1\,587}{506}$					

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,481}{2\,410}$	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,528}{2\,410}$	$\frac{2\,528}{2\,410}$	$\frac{2\,528}{2\,410}$	$\frac{2\,528}{2\,410}$	$\frac{2\,158}{2\,074}$	$\frac{2\,499}{2\,410}$

**213-307.**

213-304-0100	945-92								
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>487</u> 366	<u>405</u> 330	<u>456</u> 330	<u>479</u> 330	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>310</u> 250	<u>279</u> 241	<u>303</u> 241	<u>314</u> 241	

213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 519</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>91 223</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>95 902</u> 86 734	<u>101 321</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	

**213-309.**

213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>26 218</u> 25 000	

**22.****221.****221-1.****221-101.**

221-101-0100	19804-2012										

221-101-0100	19804-2012							

221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>14 484</u> 12 558	<u>15 451</u> 12 558	<u>15 550</u> 12 558	<u>15 809</u> 12 558	<u>15 161</u> 12 558	<u>15 062</u> 12 558
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>9 270</u> 8 905	<u>9 741</u> 9 371	<u>10 994</u> 9 565	<u>10 166</u> 8 905	<u>9 938</u> 9 565	<u>9 590</u> 8 905
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>8 712</u> 8 357	<u>9 179</u> 8 818	<u>10 417</u> 9 011	<u>9 596</u> 8 357	<u>9 374</u> 9 011	<u>9 027</u> 8 357
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>9 297</u> 8 936	<u>9 763</u> 9 396	<u>10 995</u> 9 588	<u>10 177</u> 8 936	<u>9 956</u> 9 588	<u>9 611</u> 8 936

**221-102.**

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>34 669</u> 31 554	<u>39 574</u> 36 401	<u>52 811</u> 38 420	<u>44 156</u> 31 554	<u>41 617</u> 38 420	<u>38 052</u> 31 554

**221-103.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



8.04-08-2023

124

					,				
221-101-0104	350 19804-2012		1	311		<u>14 316</u> 12 558	<u>13 681</u> 12 558	<u>14 408</u> 12 558	<u>16 471</u> 12 558
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232		<u>9 533</u> 8 905	<u>9 815</u> 9 330	<u>10 345</u> 9 330	<u>10 742</u> 9 565
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229		<u>8 971</u> 8 357	<u>9 252</u> 8 778	<u>9 775</u> 8 778	<u>10 167</u> 9 011
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228		<u>9 555</u> 8 936	<u>9 835</u> 9 355	<u>10 356</u> 9 355	<u>10 747</u> 9 588

					,				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458		<u>37 455</u> 31 554	<u>40 361</u> 35 974	<u>45 978</u> 35 974	<u>50 135</u> 38 420

					,				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>106 081</u> 90 679	<u>113 925</u> 90 679	<u>114 728</u> 90 679	<u>116 828</u> 90 679	<u>111 578</u> 90 679	<u>110 775</u> 90 679
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>153 318</u> 137 032	<u>161 137</u> 137 032	<u>161 949</u> 137 044	<u>164 031</u> 137 032	<u>158 797</u> 137 032	<u>157 997</u> 137 032

**221-104.**

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>72 476</u> 68 862	<u>77 589</u> 73 914	<u>91 121</u> 76 019	<u>82 141</u> 68 862	<u>79 718</u> 76 019	<u>75 922</u> 68 862
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>75 765</u> 72 112	<u>80 873</u> 77 160	<u>94 404</u> 79 263	<u>85 430</u> 72 112	<u>83 001</u> 79 263	<u>79 211</u> 72 112
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>79 992</u> 76 289	<u>85 102</u> 81 339	<u>98 634</u> 83 442	<u>89 657</u> 76 289	<u>87 231</u> 83 442	<u>83 438</u> 76 289

**222.****222-1.****222-101.**

8.04-08-2023

126

					,				
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>104 717</u> 90 679	<u>99 570</u> 90 679	<u>105 463</u> 90 679	<u>122 201</u> 90 679	
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>151 958</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	<u>169 387</u> 137 032	

					,				
221-104-0100	956-93								
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>75 314</u> 68 862	<u>78 380</u> 73 469	<u>84 102</u> 73 469	<u>88 395</u> 76 019	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>78 603</u> 72 112	<u>81 665</u> 76 715	<u>87 387</u> 76 715	<u>91 678</u> 79 263	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>82 830</u> 76 289	<u>85 894</u> 80 894	<u>91 616</u> 80 894	<u>95 908</u> 83 442	

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2477	<u>113 755</u> 109 682	<u>118 858</u> 114 724	<u>132 264</u> 116 825	<u>123 316</u> 109 682	<u>120 984</u> 116 825	<u>117 165</u> 109 682

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>121 931</u> 117 735	<u>123 973</u> 119 753	<u>137 477</u> 121 847	<u>131 581</u> 117 735	<u>126 092</u> 121 847	<u>125 372</u> 117 735
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>125 148</u> 120 979	<u>130 282</u> 126 052	<u>143 537</u> 128 165	<u>134 569</u> 120 979	<u>132 421</u> 128 165	<u>128 507</u> 120 979
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>127 293</u> 123 033	<u>132 385</u> 128 065	<u>145 892</u> 130 161	<u>136 942</u> 123 033	<u>134 506</u> 130 161	<u>130 733</u> 123 033
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>127 826</u> 123 563	<u>132 921</u> 128 598	<u>146 414</u> 130 695	<u>137 463</u> 123 563	<u>135 043</u> 130 695	<u>131 262</u> 123 563
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>135 599</u> 131 236	<u>140 695</u> 136 273	<u>154 222</u> 138 371	<u>145 264</u> 131 236	<u>142 819</u> 138 371	<u>139 045</u> 131 236
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>154 330</u> 149 749	<u>159 437</u> 154 795	<u>172 953</u> 156 897	<u>163 984</u> 149 749	<u>161 564</u> 156 897	<u>157 773</u> 149 749
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>141 313</u> 136 882	<u>146 422</u> 141 931	<u>159 958</u> 144 033	<u>150 982</u> 136 882	<u>148 550</u> 144 033	<u>144 761</u> 136 882

8.04-08-2023

128

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2477	<u>116 563</u> 109 682	<u>119 637</u> 114 280	<u>125 297</u> 114 280	<u>129 567</u> 116 825	

222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>124 765</u> 117 735	<u>124 765</u> 119 310	<u>130 478</u> 119 310	<u>134 755</u> 121 847	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>127 914</u> 120 979	<u>131 040</u> 125 605	<u>136 618</u> 125 605	<u>140 879</u> 128 165	
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>130 126</u> 123 033	<u>133 176</u> 127 622	<u>138 889</u> 127 622	<u>143 169</u> 130 161	
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>130 656</u> 123 563	<u>133 710</u> 128 154	<u>139 416</u> 128 154	<u>143 695</u> 130 695	
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>138 437</u> 131 236	<u>141 488</u> 135 829	<u>147 210</u> 135 829	<u>151 495</u> 138 371	
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>157 165</u> 149 749	<u>160 227</u> 154 350	<u>165 942</u> 154 350	<u>170 230</u> 156 897	
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>144 152</u> 136 882	<u>147 214</u> 141 486	<u>152 939</u> 141 486	<u>157 230</u> 144 033	

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>170 754</u> 165 998	<u>175 855</u> 171 039	<u>189 288</u> 173 138	<u>180 338</u> 165 998	<u>177 980</u> 173 138	<u>174 171</u> 165 998
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>119 291</u> 115 132	<u>124 367</u> 120 147	<u>137 843</u> 122 237	<u>128 921</u> 115 132	<u>126 481</u> 122 237	<u>122 725</u> 115 132
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>123 642</u> 119 422	<u>128 759</u> 124 478	<u>142 294</u> 126 584	<u>133 307</u> 119 422	<u>130 891</u> 126 584	<u>127 088</u> 119 422
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>121 895</u> 117 695	<u>126 998</u> 122 737	<u>140 526</u> 124 838	<u>131 559</u> 117 695	<u>129 123</u> 124 838	<u>125 341</u> 117 695
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>92 415</u> 88 566	<u>97 518</u> 93 608	<u>111 042</u> 95 709	<u>102 076</u> 88 566	<u>99 643</u> 95 709	<u>95 860</u> 88 566
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>153 379</u> 148 809	<u>158 486</u> 153 856	<u>172 003</u> 155 958	<u>163 032</u> 148 809	<u>160 614</u> 155 958	<u>156 821</u> 148 809
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>104 095</u> 100 112	<u>109 198</u> 105 155	<u>122 704</u> 107 255	<u>113 741</u> 100 112	<u>111 324</u> 107 255	<u>107 535</u> 100 112
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>155 166</u> 150 578	<u>160 077</u> 155 432	<u>173 499</u> 157 453	<u>164 807</u> 150 578	<u>162 124</u> 157 453	<u>158 604</u> 150 578
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>136 572</u> 132 189	<u>141 702</u> 137 258	<u>155 283</u> 139 369	<u>146 272</u> 132 189	<u>143 839</u> 139 369	<u>140 031</u> 132 189
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>44 157</u> 41 042	<u>50 784</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>53 970</u> 41 042	<u>62 662</u> 41 042	<u>47 715</u> 41 042

**222-2.** ,  
**222-202.**

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>173 568</u> 165 998	<u>176 637</u> 170 594	<u>182 311</u> 170 594	<u>186 584</u> 173 138
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>122 119</u> 115 132	<u>125 157</u> 119 706	<u>130 858</u> 119 706	<u>135 127</u> 122 237
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>126 480</u> 119 422	<u>129 550</u> 124 033	<u>135 272</u> 124 033	<u>139 568</u> 126 584
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>124 733</u> 117 695	<u>127 790</u> 122 293	<u>133 512</u> 122 293	<u>137 800</u> 124 838
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>95 252</u> 88 566	<u>98 309</u> 93 164	<u>104 029</u> 93 164	<u>108 317</u> 95 709
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>156 214</u> 148 809	<u>159 276</u> 153 411	<u>164 992</u> 153 411	<u>169 280</u> 155 958
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>106 928</u> 100 112	<u>109 988</u> 104 710	<u>115 698</u> 104 710	<u>119 983</u> 107 255
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>157 997</u> 150 578	<u>160 883</u> 155 004	<u>166 592</u> 155 004	<u>170 779</u> 157 453
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>139 421</u> 132 189	<u>142 496</u> 136 811	<u>148 239</u> 136 811	<u>152 547</u> 139 369
222-102-0300	948-84	3						
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>47 073</u> 41 042	<u>52 059</u> 41 042	<u>57 768</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>220 341</u> 214 945	<u>225 470</u> 220 014	<u>239 129</u> 222 125	<u>230 106</u> 214 945	<u>227 607</u> 222 125	<u>223 823</u> 214 945

**222-203.**

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 748</u> 5 625	<u>5 850</u> 5 726	<u>6 120</u> 5 768	<u>5 941</u> 5 625	<u>5 893</u> 5 768	<u>5 817</u> 5 625
222-203-0102	5.2		1	45	<u>6 737</u> 6 607	<u>6 828</u> 6 698	<u>7 072</u> 6 736	<u>6 910</u> 6 607	<u>6 867</u> 6 736	<u>6 798</u> 6 607
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>7 756</u> 7 589	<u>7 893</u> 7 725	<u>8 258</u> 7 782	<u>8 016</u> 7 589	<u>7 951</u> 7 782	<u>7 848</u> 7 589
222-203-0104	6.2		1	90	<u>8 774</u> 8 571	<u>8 958</u> 8 753	<u>9 445</u> 8 829	<u>9 122</u> 8 571	<u>9 035</u> 8 829	<u>8 898</u> 8 571
222-203-0105	6.4		1	134	<u>9 998</u> 9 732	<u>10 272</u> 10 002	<u>10 996</u> 10 115	<u>10 515</u> 9 732	<u>10 386</u> 10 115	<u>10 183</u> 9 732
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 620</u> 10 161	<u>11 240</u> 10 774	<u>12 879</u> 11 029	<u>11 790</u> 10 161	<u>11 499</u> 11 029	<u>11 037</u> 10 161
222-203-0400	949-92	2								



222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>223 208</u> 214 945	<u>226 273</u> 219 567	<u>232 054</u> 219 567	<u>236 374</u> 222 125	

222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 805</u> 5 625	<u>5 866</u> 5 717	<u>5 980</u> 5 717	<u>6 066</u> 5 768	
222-203-0102	5.2		1	45	<u>6 788</u> 6 607	<u>6 843</u> 6 690	<u>6 945</u> 6 690	<u>7 023</u> 6 736	
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>7 832</u> 7 589	<u>7 915</u> 7 713	<u>8 069</u> 7 713	<u>8 185</u> 7 782	
222-203-0104	6.2		1	90	<u>8 876</u> 8 571	<u>8 987</u> 8 737	<u>9 192</u> 8 737	<u>9 347</u> 8 829	
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 150</u> 9 732	<u>10 314</u> 9 979	<u>10 620</u> 9 979	<u>10 850</u> 10 115	
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	949-92, 8	2	1	303	<u>10 964</u> 10 161	<u>11 336</u> 10 720	<u>12 028</u> 10 720	<u>12 549</u> 11 029	
222-203-0400	949-92	2							

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>10 707</u> 10 234	<u>11 343</u> 10 864	<u>13 039</u> 11 126	<u>11 919</u> 10 234	<u>11 609</u> 11 126	<u>11 139</u> 10 234

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 808</u> 5 639	<u>6 019</u> 5 848	<u>6 522</u> 5 935	<u>6 159</u> 5 639	<u>6 107</u> 5 935	<u>5 933</u> 5 639
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 484</u> 17 777	<u>19 436</u> 18 717	<u>21 854</u> 19 109	<u>20 198</u> 17 777	<u>19 832</u> 19 109	<u>19 095</u> 17 777
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>11 850</u> 11 385	<u>12 518</u> 12 045	<u>14 140</u> 12 320	<u>12 989</u> 11 385	<u>12 796</u> 12 320	<u>12 256</u> 11 385

**222-302.** ,

222-302-0100	961-93									

8.04-08-2023

134

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>11 063</u> 10 234	<u>11 443</u> 10 808	<u>12 161</u> 10 808	<u>12 697</u> 11 126	

222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 911</u> 5 639	<u>6 046</u> 5 829	<u>6 254</u> 5 829	<u>6 423</u> 5 935	
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 987</u> 17 777	<u>19 572</u> 18 634	<u>20 587</u> 18 634	<u>21 371</u> 19 109	
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 184</u> 11 385	<u>12 605</u> 11 987	<u>13 280</u> 11 987	<u>13 818</u> 12 320	

222-302-0100	961-93						

222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>49 489</u> 47 857	<u>51 428</u> 49 773	<u>56 562</u> 50 571	<u>53 156</u> 47 857	<u>52 236</u> 50 571	<u>50 796</u> 47 857	<u>50 566</u> 47 857
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>59 616</u> 57 589	<u>62 066</u> 60 010	<u>68 551</u> 61 018	<u>64 248</u> 57 589	<u>63 086</u> 61 018	<u>61 268</u> 57 589	<u>60 976</u> 57 589
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>67 074</u> 64 821	<u>69 779</u> 67 494	<u>76 939</u> 68 607	<u>72 188</u> 64 821	<u>70 905</u> 68 607	<u>68 898</u> 64 821	<u>68 576</u> 64 821

**225.****225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 193</u> 6 964	<u>7 458</u> 7 226	<u>8 160</u> 7 336	<u>7 694</u> 6 964	<u>7 568</u> 7 336	<u>7 372</u> 6 964
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 078</u> 6 660	<u>8 917</u> 6 660		<u>9 204</u> 6 660	<u>8 684</u> 6 660	<u>8 605</u> 6 660
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 903</u> 11 624	<u>15 084</u> 11 624	<u>15 205</u> 11 624	<u>15 521</u> 11 624	<u>14 731</u> 11 624	<u>14 610</u> 11 624
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 506</u> 7 197	<u>7 914</u> 7 600	<u>8 995</u> 7 768	<u>8 278</u> 7 197	<u>8 084</u> 7 768	<u>7 781</u> 7 197
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 487</u> 12 887	<u>14 303</u> 13 694	<u>16 465</u> 14 030	<u>15 031</u> 12 887	<u>14 643</u> 14 030	<u>14 037</u> 12 887

8.04-08-2023

136

222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>51 728</u> 49 604	<u>53 899</u> 49 604	<u>55 528</u> 50 571
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>62 445</u> 59 796	<u>65 187</u> 59 796	<u>67 244</u> 61 018
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>70 198</u> 67 258	<u>73 225</u> 67 258	<u>75 497</u> 68 607

225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\ 340}{6\ 964}$	$\frac{7\ 499}{7\ 203}$	$\frac{7\ 796}{7\ 203}$	$\frac{8\ 019}{7\ 336}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{7\ 992}{6\ 660}$	$\frac{7\ 533}{6\ 660}$	$\frac{8\ 078}{6\ 660}$	$\frac{9\ 737}{6\ 660}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{13\ 697}{11\ 624}$	$\frac{12\ 922}{11\ 624}$	$\frac{13\ 810}{11\ 624}$	$\frac{16\ 331}{11\ 624}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\ 733}{7\ 197}$	$\frac{7\ 977}{7\ 565}$	$\frac{8\ 434}{7\ 565}$	$\frac{8\ 777}{7\ 768}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{13\ 940}{12\ 887}$	$\frac{14\ 430}{13\ 623}$	$\frac{15\ 344}{13\ 623}$	$\frac{16\ 029}{14\ 030}$

225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 679</u> 17 798	<u>19 904</u> 19 008	<u>23 146</u> 19 512	<u>20 995</u> 17 798	<u>20 414</u> 19 512	<u>19 505</u> 17 798
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 046</u> 18 094	<u>20 393</u> 19 426	<u>23 960</u> 19 980	<u>21 594</u> 18 094	<u>20 955</u> 19 980	<u>19 955</u> 18 094
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 908</u> 28 453	<u>31 949</u> 30 470	<u>37 353</u> 31 310	<u>33 768</u> 28 453	<u>32 799</u> 31 310	<u>31 284</u> 28 453
225-101-0110	20-6		1	980	<u>31 649</u> 30 196	<u>33 649</u> 32 172	<u>38 946</u> 32 996	<u>35 432</u> 30 196	<u>34 483</u> 32 996	<u>32 998</u> 30 196
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>45 852</u> 43 680	<u>48 873</u> 46 665	<u>56 871</u> 47 908	<u>51 564</u> 43 680	<u>50 131</u> 47 908	<u>47 889</u> 43 680
225-101-0114	15-3		1	320	<u>10 205</u> 9 732	<u>10 858</u> 10 378	<u>12 588</u> 10 646	<u>11 440</u> 9 732	<u>11 130</u> 10 646	<u>10 646</u> 9 732
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 192</u> 16 760	<u>30 474</u> 16 760		<u>32 286</u> 16 760	<u>29 009</u> 16 760	<u>28 507</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>7 977</u> 7 827	<u>8 079</u> 7 928	<u>8 349</u> 7 970	<u>8 170</u> 7 827	<u>8 122</u> 7 970	<u>8 046</u> 7 827
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>23 432</u> 22 659	<u>24 351</u> 23 567	<u>26 783</u> 23 945	<u>25 169</u> 22 659	<u>24 733</u> 23 945	<u>24 052</u> 22 659
225-101-0602	15		1	950	<u>44 183</u> 42 614	<u>46 122</u> 44 530	<u>51 256</u> 45 329	<u>47 850</u> 42 614	<u>46 930</u> 45 329	<u>45 491</u> 42 614
225-101-0603	20		1	1480	<u>74 289</u> 71 781	<u>77 310</u> 74 766	<u>85 309</u> 76 009	<u>80 002</u> 71 781	<u>78 569</u> 76 009	<u>76 326</u> 71 781

225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 359</u> 17 798	<u>20 093</u> 18 901	<u>21 465</u> 18 901	<u>22 493</u> 19 512
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 794</u> 18 094	<u>20 602</u> 19 308	<u>22 110</u> 19 308	<u>23 242</u> 19 980
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 041</u> 28 453	<u>32 265</u> 30 292	<u>34 550</u> 30 292	<u>36 264</u> 31 310
225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 760</u> 30 196	<u>33 959</u> 31 998	<u>36 199</u> 31 998	<u>37 878</u> 32 996
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>47 529</u> 43 680	<u>49 340</u> 46 402	<u>52 722</u> 46 402	<u>55 259</u> 47 908
225-101-0114	15-3		1	320	<u>10 568</u> 9 732	<u>10 959</u> 10 321	<u>11 691</u> 10 321	<u>12 239</u> 10 646
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>24 645</u> 16 760	<u>21 754</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760	<u>35 640</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016							
225-101-0201	6		1	50	<u>8 034</u> 7 827	<u>8 095</u> 7 919	<u>8 209</u> 7 919	<u>8 295</u> 7 970
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>23 942</u> 22 659	<u>24 493</u> 23 487	<u>25 521</u> 23 487	<u>26 293</u> 23 945
225-101-0602	15		1	950	<u>45 260</u> 42 614	<u>46 423</u> 44 362	<u>48 593</u> 44 362	<u>50 222</u> 45 329
225-101-0603	20		1	1480	<u>75 967</u> 71 781	<u>77 778</u> 74 503	<u>81 160</u> 74 503	<u>83 697</u> 76 009

225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 447</u> 14 988	<u>15 957</u> 15 493	<u>17 308</u> 15 703	<u>16 411</u> 14 988	<u>16 169</u> 15 703	<u>15 791</u> 14 988
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 729</u> 15 268	<u>16 240</u> 15 772	<u>17 591</u> 15 982	<u>16 694</u> 15 268	<u>16 452</u> 15 982	<u>16 073</u> 15 268
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>30 063</u> 28 958	<u>31 451</u> 30 330	<u>35 126</u> 30 901	<u>32 687</u> 28 958	<u>32 029</u> 30 901	<u>30 999</u> 28 958
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 538</u> 35 357	<u>37 926</u> 36 729	<u>41 601</u> 37 300	<u>39 163</u> 35 357	<u>38 505</u> 37 300	<u>37 474</u> 35 357
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>48 963</u> 47 799	<u>50 045</u> 48 868	<u>52 909</u> 49 313	<u>51 008</u> 47 799	<u>50 495</u> 49 313	<u>49 692</u> 47 799
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>55 389</u> 53 214	<u>58 206</u> 55 998	<u>65 664</u> 57 157	<u>60 716</u> 53 214	<u>59 379</u> 57 157	<u>57 288</u> 53 214
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>68 491</u> 66 161	<u>71 308</u> 68 944	<u>78 766</u> 70 104	<u>73 817</u> 66 161	<u>72 481</u> 70 104	<u>70 390</u> 66 161
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>78 641</u> 76 388	<u>81 090</u> 78 809	<u>87 575</u> 79 817	<u>83 273</u> 76 388	<u>82 111</u> 79 817	<u>80 292</u> 76 388
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>70 549</u> 68 393	<u>72 999</u> 70 813	<u>79 484</u> 71 821	<u>75 181</u> 68 393	<u>74 019</u> 71 821	<u>72 201</u> 68 393

**225-104.**

225-104-0100	30	224547-2016								



225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 730</u> 14 988	<u>16 036</u> 15 448	<u>16 607</u> 15 448	<u>17 036</u> 15 703	
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 013</u> 15 268	<u>16 319</u> 15 728	<u>16 890</u> 15 728	<u>17 319</u> 15 982	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>30 834</u> 28 958	<u>31 666</u> 30 209	<u>33 220</u> 30 209	<u>34 385</u> 30 901	
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>37 309</u> 35 357	<u>38 141</u> 36 608	<u>39 695</u> 36 608	<u>40 861</u> 37 300	
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>49 563</u> 47 799	<u>50 212</u> 48 774	<u>51 423</u> 48 774	<u>52 332</u> 49 313	
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>56 953</u> 53 214	<u>58 642</u> 55 752	<u>61 795</u> 55 752	<u>64 161</u> 57 157	
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>70 055</u> 66 161	<u>71 744</u> 68 699	<u>74 897</u> 68 699	<u>77 263</u> 70 104	
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>80 001</u> 76 388	<u>81 470</u> 78 596	<u>84 212</u> 78 596	<u>86 269</u> 79 817	
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>71 910</u> 68 393	<u>73 378</u> 70 600	<u>76 120</u> 70 600	<u>78 177</u> 71 821	

225-104-0100	30	224547-2016							

225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>38 958</u> 37 946	<u>39 979</u> 38 955	<u>42 681</u> 39 375	<u>40 888</u> 37 946	<u>40 404</u> 39 375	<u>39 647</u> 37 946
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>76 513</u> 74 286	<u>78 962</u> 76 706	<u>85 447</u> 77 714	<u>81 145</u> 74 286	<u>79 983</u> 77 714	<u>78 165</u> 74 286
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>136 852</u> 132 589	<u>141 751</u> 137 430	<u>154 721</u> 139 446	<u>146 115</u> 132 589	<u>143 791</u> 139 446	<u>140 155</u> 132 589
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>347 763</u> 337 589	<u>358 989</u> 348 683	<u>388 713</u> 353 304	<u>368 992</u> 337 589	<u>363 666</u> 353 304	<u>355 333</u> 337 589
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>223 193</u> 216 696	<u>230 337</u> 223 756	<u>249 252</u> 226 696	<u>236 702</u> 216 696	<u>233 313</u> 226 696	<u>228 010</u> 216 696
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>275 608</u> 267 500	<u>284 589</u> 276 375	<u>308 368</u> 280 071	<u>292 591</u> 267 500	<u>288 330</u> 280 071	<u>281 664</u> 267 500
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>546 038</u> 529 553	<u>564 613</u> 547 908	<u>613 792</u> 555 553	<u>581 162</u> 529 553	<u>572 350</u> 555 553	<u>558 563</u> 529 553
225-104-0600	30, 35 24547-2016									

225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>39 525</u> 37 946	<u>40 137</u> 38 866	<u>41 280</u> 38 866	<u>42 137</u> 39 375
225-104-0200	30 24547-2016							
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>77 873</u> 74 286	<u>79 342</u> 76 493	<u>82 084</u> 76 493	<u>84 141</u> 77 714
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>139 572</u> 132 589	<u>142 509</u> 137 004	<u>147 994</u> 137 004	<u>152 108</u> 139 446
225-104-0300	30 24547-2016							
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>353 997</u> 337 589	<u>360 728</u> 347 705	<u>373 296</u> 347 705	<u>382 724</u> 353 304
225-104-0500	30, 35 24547-2016							
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>227 160</u> 216 696	<u>231 443</u> 223 134	<u>239 441</u> 223 134	<u>245 441</u> 226 696
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>280 595</u> 267 500	<u>285 980</u> 275 593	<u>296 034</u> 275 593	<u>303 577</u> 280 071
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>556 353</u> 529 553	<u>567 489</u> 546 291	<u>588 283</u> 546 291	<u>603 883</u> 555 553
225-104-0600	30, 35 24547-2016							

225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>263 862</u> 255 893	<u>272 843</u> 264 767	<u>296 621</u> 268 464	<u>280 845</u> 255 893	<u>276 584</u> 268 464	<u>269 917</u> 255 893
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>325 445</u> 315 536	<u>336 671</u> 326 629	<u>366 395</u> 331 250	<u>346 673</u> 315 536	<u>341 348</u> 331 250	<u>333 014</u> 315 536

**225-108.**

225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>134 872</u> 130 520	<u>139 975</u> 135 563	<u>153 494</u> 137 663	<u>144 529</u> 130 520	<u>142 100</u> 137 663	<u>138 315</u> 130 520

**225-109.**

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>127 566</u> 123 304	<u>132 669</u> 128 346	<u>146 180</u> 130 446	<u>137 216</u> 123 304	<u>134 795</u> 130 446	<u>131 007</u> 123 304
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>197 678</u> 190 714	<u>206 251</u> 199 186	<u>228 949</u> 202 714	<u>213 889</u> 190 714	<u>209 822</u> 202 714	<u>203 459</u> 190 714

8.04-08-2023

144

225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>268 849</u> 255 893	<u>274 233</u> 263 986	<u>284 288</u> 263 986	<u>291 830</u> 268 464	
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>331 679</u> 315 536	<u>338 409</u> 325 652	<u>350 978</u> 325 652	<u>360 406</u> 331 250	

225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>137 707</u> 130 520	<u>140 766</u> 135 118	<u>146 483</u> 135 118	<u>150 770</u> 137 663	

225-109-0100	20	13015-2012							
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>130 400</u> 123 304	<u>133 459</u> 127 902	<u>139 172</u> 127 902	<u>143 457</u> 130 446	
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>202 439</u> 190 714	<u>207 579</u> 198 439	<u>217 176</u> 198 439	<u>224 376</u> 202 714	

225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>188 197</u> 181 786	<u>195 954</u> 189 450	<u>216 490</u> 192 643	<u>202 864</u> 181 786	<u>199 185</u> 192 643	<u>193 427</u> 181 786
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>336 045</u> 324 911	<u>349 313</u> 338 021	<u>384 441</u> 343 482	<u>361 134</u> 324 911	<u>354 840</u> 343 482	<u>344 991</u> 324 911
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>146 604</u> 141 786	<u>152 319</u> 147 433	<u>167 451</u> 149 786	<u>157 411</u> 141 786	<u>154 700</u> 149 786	<u>150 458</u> 141 786
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0202	31 ( 9 )		1	3100	<u>123 264</u> 118 393	<u>129 592</u> 124 645	<u>146 345</u> 127 250	<u>135 230</u> 118 393	<u>132 228</u> 127 250	<u>127 531</u> 118 393
225-109-0205	34 ( 10 )		1	2500	<u>140 578</u> 136 161	<u>145 681</u> 141 203	<u>159 191</u> 143 304	<u>150 227</u> 136 161	<u>147 806</u> 143 304	<u>144 018</u> 136 161
225-109-0207	36 ( 12 )		1	4000	<u>195 016</u> 188 304	<u>203 181</u> 196 371	<u>224 798</u> 199 732	<u>210 455</u> 188 304	<u>206 582</u> 199 732	<u>200 521</u> 188 304

**225-2.****225-201.**

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>30 750</u> 29 286	<u>32 792</u> 31 303	<u>38 196</u> 32 143	<u>34 610</u> 29 286	<u>33 642</u> 32 143	<u>32 127</u> 29 286

8.04-08-2023

146

225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>192 504</u> 181 786	<u>197 155</u> 188 775	<u>205 838</u> 188 775	<u>212 352</u> 192 643
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>343 413</u> 324 911	<u>351 367</u> 336 866	<u>366 221</u> 336 866	<u>377 363</u> 343 482
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>149 778</u> 141 786	<u>153 204</u> 146 936	<u>159 603</u> 146 936	<u>164 402</u> 149 786
225-109-0200	20 13015-2012							
225-109-0202	31 ( 9 )		1	3100	<u>126 778</u> 118 393	<u>130 572</u> 124 095	<u>137 656</u> 124 095	<u>142 970</u> 127 250
225-109-0205	34 ( 10 )		1	2500	<u>143 411</u> 136 161	<u>146 471</u> 140 759	<u>152 183</u> 140 759	<u>156 469</u> 143 304
225-109-0207	36 ( 12 )		1	4000	<u>199 550</u> 188 304	<u>204 445</u> 195 661	<u>213 585</u> 195 661	<u>220 442</u> 199 732

225-201-0100	13015-2012							
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>31 884</u> 29 286	<u>33 108</u> 31 125	<u>35 393</u> 31 125	<u>37 107</u> 32 143

225-201-0103	2-10		1	1875	<u>60 548</u> 57 768	<u>64 376</u> 61 550	<u>74 508</u> 63 125	<u>67 785</u> 57 768	<u>65 970</u> 63 125	<u>63 129</u> 57 768
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>115 733</u> 111 250	<u>121 506</u> 116 954	<u>136 789</u> 119 330	<u>126 649</u> 111 250	<u>123 910</u> 119 330	<u>119 625</u> 111 250
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>166 959</u> 160 536	<u>175 206</u> 168 684	<u>197 039</u> 172 079	<u>182 553</u> 160 536	<u>178 641</u> 172 079	<u>172 520</u> 160 536
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>424 923</u> 413 482	<u>436 802</u> 425 221	<u>468 255</u> 430 111	<u>447 387</u> 413 482	<u>441 751</u> 430 111	<u>432 933</u> 413 482

**225-202.**

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0102	2		1	550	<u>26 093</u> 25 179	<u>27 216</u> 26 288	<u>30 188</u> 26 750	<u>28 216</u> 25 179	<u>27 683</u> 26 750	<u>26 850</u> 25 179
225-202-0103	3		1	900	<u>38 590</u> 37 143	<u>40 428</u> 38 958	<u>45 291</u> 39 714	<u>42 064</u> 37 143	<u>41 193</u> 39 714	<u>39 829</u> 37 143
225-202-0104	4		1	1530	<u>60 797</u> 58 393	<u>63 920</u> 61 479	<u>72 188</u> 62 764	<u>66 702</u> 58 393	<u>65 221</u> 62 764	<u>62 903</u> 58 393
225-202-0105	5		1	2300	<u>104 483</u> 100 714	<u>109 178</u> 105 353	<u>121 608</u> 107 286	<u>113 361</u> 100 714	<u>111 133</u> 107 286	<u>107 649</u> 100 714
225-202-1100	13015-2012	3								



225-201-0103	2-10		1	1875	<u>62 674</u> 57 768	<u>64 968</u> 61 217	<u>69 253</u> 61 217	<u>72 467</u> 63 125
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>118 938</u> 111 250	<u>122 399</u> 116 451	<u>128 862</u> 116 451	<u>133 709</u> 119 330
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>171 539</u> 160 536	<u>176 483</u> 167 966	<u>185 714</u> 167 966	<u>192 640</u> 172 079
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>431 519</u> 413 482	<u>438 642</u> 424 187	<u>451 941</u> 424 187	<u>461 918</u> 430 111

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0102	2		1	550	<u>26 716</u> 25 179	<u>27 389</u> 26 190	<u>28 646</u> 26 190	<u>29 589</u> 26 750
225-202-0103	3		1	900	<u>39 611</u> 37 143	<u>40 712</u> 38 798	<u>42 769</u> 38 798	<u>44 311</u> 39 714
225-202-0104	4		1	1530	<u>62 531</u> 58 393	<u>64 403</u> 61 207	<u>67 900</u> 61 207	<u>70 522</u> 62 764
225-202-0105	5		1	2300	<u>107 090</u> 100 714	<u>109 905</u> 104 945	<u>115 161</u> 104 945	<u>119 103</u> 107 286
225-202-1100	13015-2012	3						

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>143 611</u> 139 185	<u>148 754</u> 144 267	<u>162 172</u> 146 384	<u>153 168</u> 139 185	<u>150 896</u> 146 384	<u>147 019</u> 139 185
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>117 367</u> 113 253	<u>122 369</u> 118 195	<u>135 724</u> 120 254	<u>126 920</u> 113 253	<u>124 452</u> 120 254	<u>120 773</u> 113 253
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>102 367</u> 98 437	<u>107 470</u> 103 480	<u>120 840</u> 105 580	<u>111 897</u> 98 437	<u>109 596</u> 105 580	<u>105 765</u> 98 437
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>88 518</u> 84 715	<u>93 566</u> 89 703	<u>107 067</u> 91 781	<u>98 179</u> 84 715	<u>95 669</u> 91 781	<u>91 963</u> 84 715

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>58 014</u> 54 618	<u>64 735</u> 54 618	<u>80 902</u> 54 618	<u>67 999</u> 54 618	<u>76 724</u> 54 618	<u>61 588</u> 54 618
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>67 400</u> 63 849	<u>72 522</u> 68 911	<u>86 045</u> 71 019	<u>77 053</u> 63 849	<u>74 656</u> 71 019	<u>70 842</u> 63 849
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 013</u> 141 523	<u>151 194</u> 146 643	<u>164 774</u> 148 776	<u>155 694</u> 141 523	<u>153 353</u> 148 776	<u>149 465</u> 141 523
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>228 722</u> 223 214	<u>233 996</u> 228 425	<u>247 768</u> 230 595	<u>238 534</u> 223 214	<u>236 192</u> 230 595	<u>232 221</u> 223 214

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>146 418</u> 139 185	<u>149 529</u> 143 819	<u>155 187</u> 143 819	<u>159 476</u> 146 384
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>120 172</u> 113 253	<u>123 155</u> 117 760	<u>128 811</u> 117 760	<u>133 028</u> 120 254
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>105 166</u> 98 437	<u>108 245</u> 103 036	<u>113 887</u> 103 036	<u>118 151</u> 105 580
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>91 355</u> 84 715	<u>94 362</u> 89 264	<u>100 082</u> 89 264	<u>104 342</u> 91 781

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>60 800</u> 54 618	<u>66 207</u> 54 618	<u>71 747</u> 54 618	<u>87 108</u> 54 618	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>70 234</u> 63 849	<u>73 311</u> 68 465	<u>79 026</u> 68 465	<u>83 322</u> 71 019	
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>148 856</u> 141 523	<u>151 982</u> 146 192	<u>157 713</u> 146 192	<u>162 043</u> 148 776	
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>231 604</u> 223 214	<u>234 792</u> 227 966	<u>240 600</u> 227 966	<u>245 000</u> 230 595	

225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>9 271</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 280	<u>10 239</u> 9 389	<u>9 773</u> 9 018	<u>9 647</u> 9 389	<u>9 450</u> 9 018
225-203-0702	2		1	220	<u>17 503</u> 17 054	<u>17 952</u> 17 497	<u>19 141</u> 17 682	<u>18 352</u> 17 054	<u>18 139</u> 17 682	<u>17 806</u> 17 054
225-203-0705	5		1	600	<u>41 148</u> 40 000	<u>42 373</u> 41 210	<u>45 615</u> 41 714	<u>43 464</u> 40 000	<u>42 883</u> 41 714	<u>41 974</u> 40 000
225-203-0706	6		1	1250	<u>77 743</u> 75 446	<u>80 295</u> 77 968	<u>87 050</u> 79 018	<u>82 568</u> 75 446	<u>81 358</u> 79 018	<u>79 464</u> 75 446
225-203-0707	7		1	1770	<u>126 844</u> 123 393	<u>130 457</u> 126 963	<u>140 022</u> 128 450	<u>133 676</u> 123 393	<u>131 962</u> 128 450	<u>129 280</u> 123 393
225-203-0708	8		1	2880	<u>178 408</u> 173 125	<u>184 287</u> 178 934	<u>199 851</u> 181 354	<u>189 525</u> 173 125	<u>186 736</u> 181 354	<u>182 372</u> 173 125

**225-204.**

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0303	95-2		1	750	<u>62 458</u> 60 893	<u>63 989</u> 62 406	<u>68 043</u> 63 036	<u>65 353</u> 60 893	<u>64 627</u> 63 036	<u>63 491</u> 60 893
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>65 990</u> 64 107	<u>68 031</u> 66 124	<u>73 435</u> 66 964	<u>69 849</u> 64 107	<u>68 881</u> 66 964	<u>67 366</u> 64 107

8.04-08-2023

152

225-203-0700	13015-2012							
225-203-0701	1		1	130	<u>9 418</u> 9 018	<u>9 577</u> 9 257	<u>9 874</u> 9 257	<u>10 097</u> 9 389
225-203-0702	2		1	220	<u>17 752</u> 17 054	<u>18 022</u> 17 458	<u>18 524</u> 17 458	<u>18 902</u> 17 682
225-203-0705	5		1	600	<u>41 828</u> 40 000	<u>42 562</u> 41 104	<u>43 933</u> 41 104	<u>44 962</u> 41 714
225-203-0706	6		1	1250	<u>79 160</u> 75 446	<u>80 690</u> 77 746	<u>83 546</u> 77 746	<u>85 689</u> 79 018
225-203-0707	7		1	1770	<u>128 850</u> 123 393	<u>131 016</u> 126 648	<u>135 061</u> 126 648	<u>138 095</u> 128 450
225-203-0708	8		1	2880	<u>181 673</u> 173 125	<u>185 197</u> 178 422	<u>191 778</u> 178 422	<u>196 715</u> 181 354

225-204-0300	2387-2013							
225-204-0303	95-2		1	750	<u>63 309</u> 60 893	<u>64 226</u> 62 272	<u>65 940</u> 62 272	<u>67 226</u> 63 036
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>67 123</u> 64 107	<u>68 347</u> 65 946	<u>70 632</u> 65 946	<u>72 346</u> 66 964

225-204-0306	95-5		1	1000	<u>76 742</u> 74 732	<u>78 783</u> 76 749	<u>84 188</u> 77 589	<u>80 602</u> 74 732	<u>79 634</u> 77 589	<u>78 118</u> 74 732
225-204-0307	105		1	1175	<u>80 642</u> 78 393	<u>83 040</u> 80 763	<u>89 390</u> 81 750	<u>85 177</u> 78 393	<u>84 039</u> 81 750	<u>82 259</u> 78 393
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>71 380</u> 69 241	<u>73 778</u> 71 611	<u>80 128</u> 72 598	<u>75 915</u> 69 241	<u>74 777</u> 72 598	<u>72 997</u> 69 241
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>83 929</u> 81 696	<u>86 225</u> 83 966	<u>92 305</u> 84 911	<u>88 271</u> 81 696	<u>87 182</u> 84 911	<u>85 477</u> 81 696
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>76 520</u> 74 375	<u>78 816</u> 76 644	<u>84 896</u> 77 589	<u>80 862</u> 74 375	<u>79 773</u> 77 589	<u>78 068</u> 74 375
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>89 537</u> 87 232	<u>91 843</u> 89 511	<u>97 950</u> 90 461	<u>93 898</u> 87 232	<u>92 804</u> 90 461	<u>91 092</u> 87 232
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>345 502</u> 337 500	<u>352 748</u> 344 660	<u>371 933</u> 347 643	<u>359 204</u> 337 500	<u>355 766</u> 347 643	<u>350 388</u> 337 500
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>62 062</u> 60 446	<u>63 695</u> 62 060	<u>68 019</u> 62 732	<u>65 150</u> 60 446	<u>64 375</u> 62 732	<u>63 163</u> 60 446
225-204-0602	2		1	675	<u>48 912</u> 47 589	<u>50 290</u> 48 951	<u>53 937</u> 49 518	<u>51 517</u> 47 589	<u>50 863</u> 49 518	<u>49 841</u> 47 589
225-204-0603	3		1	550	<u>40 279</u> 39 196	<u>41 402</u> 40 306	<u>44 374</u> 40 768	<u>42 402</u> 39 196	<u>41 869</u> 40 768	<u>41 036</u> 39 196
225-204-0604	4		1	475	<u>35 136</u> 34 196	<u>36 105</u> 35 154	<u>38 672</u> 35 554	<u>36 969</u> 34 196	<u>36 509</u> 35 554	<u>35 789</u> 34 196
225-204-0605	5		1	400	<u>26 739</u> 25 982	<u>27 556</u> 26 789	<u>29 717</u> 27 125	<u>28 283</u> 25 982	<u>27 896</u> 27 125	<u>27 290</u> 25 982

225-204-0306	95-5		1	1000	<u>77 876</u> 74 732	<u>79 099</u> 76 571	<u>81 384</u> 76 571	<u>83 099</u> 77 589
225-204-0307	105		1	1175	<u>81 973</u> 78 393	<u>83 411</u> 80 554	<u>86 096</u> 80 554	<u>88 110</u> 81 750
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>72 712</u> 69 241	<u>74 150</u> 71 402	<u>76 835</u> 71 402	<u>78 849</u> 72 598
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>85 204</u> 81 696	<u>86 581</u> 83 766	<u>89 152</u> 83 766	<u>91 080</u> 84 911
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>77 795</u> 74 375	<u>79 172</u> 76 444	<u>81 742</u> 76 444	<u>83 671</u> 77 589
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>90 818</u> 87 232	<u>92 201</u> 89 311	<u>94 783</u> 89 311	<u>96 720</u> 90 461
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>349 526</u> 337 500	<u>353 870</u> 344 029	<u>361 982</u> 344 029	<u>368 067</u> 347 643
225-204-0600	937-92							
225-204-0601	1		1	800	<u>62 969</u> 60 446	<u>63 948</u> 61 918	<u>65 776</u> 61 918	<u>67 148</u> 62 732
225-204-0602	2		1	675	<u>49 677</u> 47 589	<u>50 503</u> 48 831	<u>52 045</u> 48 831	<u>53 202</u> 49 518
225-204-0603	3		1	550	<u>40 902</u> 39 196	<u>41 576</u> 40 208	<u>42 832</u> 40 208	<u>43 775</u> 40 768
225-204-0604	4		1	475	<u>35 674</u> 34 196	<u>36 255</u> 35 070	<u>37 341</u> 35 070	<u>38 155</u> 35 554
225-204-0605	5		1	400	<u>27 193</u> 25 982	<u>27 682</u> 26 718	<u>28 596</u> 26 718	<u>29 282</u> 27 125

225-204-0606	5 -1		1	400	<u>29 631</u> 28 839	<u>30 447</u> 29 646	<u>32 609</u> 29 982	<u>31 175</u> 28 839	<u>30 787</u> 29 982	<u>30 181</u> 28 839
225-204-0607	-1		1	300	<u>15 514</u> 15 000	<u>16 126</u> 15 605	<u>17 748</u> 15 857	<u>16 672</u> 15 000	<u>16 381</u> 15 857	<u>15 927</u> 15 000
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>17 290</u> 16 860					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>27 746</u> 27 054	<u>28 419</u> 27 719	<u>30 203</u> 27 996	<u>29 019</u> 27 054	<u>28 700</u> 27 996	<u>28 200</u> 27 054
225-204-0807	45		1	510	<u>45 656</u> 44 554	<u>46 697</u> 45 582	<u>49 453</u> 46 011	<u>47 624</u> 44 554	<u>47 131</u> 46 011	<u>46 358</u> 44 554
225-204-0808	-60		1	680	<u>60 844</u> 59 375	<u>62 232</u> 60 747	<u>65 907</u> 61 318	<u>63 469</u> 59 375	<u>62 811</u> 61 318	<u>61 780</u> 59 375
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>8 706</u> 8 482	<u>8 931</u> 8 704	<u>9 525</u> 8 796	<u>9 131</u> 8 482	<u>9 024</u> 8 796	<u>8 858</u> 8 482
225-204-1007	-1		1	300	<u>14 249</u> 13 750	<u>14 861</u> 14 355	<u>16 483</u> 14 607	<u>15 407</u> 13 750	<u>15 116</u> 14 607	<u>14 662</u> 13 750

226.

226-1.

226-102.



225-204-0606	5 -1		1	400	<u>30 084</u> 28 839	<u>30 574</u> 29 575	<u>31 488</u> 29 575	<u>32 173</u> 29 982
225-204-0607	-1		1	300	<u>15 854</u> 15 000	<u>16 221</u> 15 552	<u>16 907</u> 15 552	<u>17 421</u> 15 857
225-204-0800	2386-2013							
225-204-0803	33-2		1	250				
225-204-0806	43-2		1	330	<u>28 120</u> 27 054	<u>28 523</u> 27 661	<u>29 278</u> 27 661	<u>29 843</u> 27 996
225-204-0807	45		1	510	<u>46 234</u> 44 554	<u>46 858</u> 45 492	<u>48 024</u> 45 492	<u>48 898</u> 46 011
225-204-0808	-60		1	680	<u>61 615</u> 59 375	<u>62 447</u> 60 626	<u>64 001</u> 60 626	<u>65 167</u> 61 318
225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1001	3		1	110	<u>8 831</u> 8 482	<u>8 966</u> 8 684	<u>9 217</u> 8 684	<u>9 406</u> 8 796
225-204-1007	-1		1	300	<u>14 589</u> 13 750	<u>14 956</u> 14 302	<u>15 642</u> 14 302	<u>16 156</u> 14 607

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>624 022</u> 606 054	<u>641 078</u> 606 054	<u>682 109</u> 606 054	<u>649 362</u> 606 054	<u>671 505</u> 606 054	<u>633 093</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>731 262</u> 711 191	<u>748 318</u> 711 191	<u>789 349</u> 711 191	<u>756 602</u> 711 191	<u>778 745</u> 711 191	<u>740 333</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>686 652</u> 665 538	<u>709 410</u> 665 538	<u>764 162</u> 665 538	<u>720 465</u> 665 538	<u>750 012</u> 665 538	<u>698 755</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>821 278</u> 797 525	<u>844 037</u> 797 525	<u>898 788</u> 797 525	<u>855 091</u> 797 525	<u>884 638</u> 797 525	<u>833 381</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 147 957</u> 1 113 298	<u>1 184 103</u> 1 113 298	<u>1 271 061</u> 1 113 298	<u>1 201 660</u> 1 113 298	<u>1 248 588</u> 1 113 298	<u>1 167 180</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 335 229</u> 1 295 458	<u>1 375 659</u> 1 295 458	<u>1 472 922</u> 1 295 458	<u>1 395 296</u> 1 295 458	<u>1 447 786</u> 1 295 458	<u>1 356 730</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 522 507</u> 1 479 064	<u>1 562 937</u> 1 479 064	<u>1 660 201</u> 1 479 064	<u>1 582 574</u> 1 479 064	<u>1 635 065</u> 1 479 064	<u>1 544 008</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 354 311</u> 1 313 176	<u>1 397 687</u> 1 313 176	<u>1 502 036</u> 1 313 176	<u>1 418 755</u> 1 313 176	<u>1 475 069</u> 1 313 176	<u>1 377 379</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 492 626</u> 1 448 779	<u>1 536 002</u> 1 448 779	<u>1 640 351</u> 1 448 779	<u>1 557 070</u> 1 448 779	<u>1 613 384</u> 1 448 779	<u>1 515 694</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>798 318</u> 775 015	<u>821 077</u> 775 015	<u>875 828</u> 775 015	<u>832 131</u> 775 015	<u>861 678</u> 775 015	<u>810 421</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 217 760</u> 1 181 732	<u>1 253 906</u> 1 181 732	<u>1 340 864</u> 1 181 732	<u>1 271 463</u> 1 181 732	<u>1 318 391</u> 1 181 732	<u>1 236 983</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 484 973</u> 1 441 276	<u>1 528 348</u> 1 441 276	<u>1 632 697</u> 1 441 276	<u>1 549 416</u> 1 441 276	<u>1 605 730</u> 1 441 276	<u>1 508 040</u> 1 441 276

226-102-0100	13015-2012							
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>631 091</u> 606 054	<u>644 814</u> 606 054	<u>658 874</u> 606 054	<u>697 859</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>738 332</u> 711 191	<u>752 054</u> 711 191	<u>766 114</u> 711 191	<u>805 099</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>696 085</u> 665 538	<u>714 396</u> 665 538	<u>733 158</u> 665 538	<u>785 178</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>830 711</u> 797 525	<u>849 022</u> 797 525	<u>867 784</u> 797 525	<u>919 804</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 162 939</u> 1 113 298	<u>1 192 021</u> 1 113 298	<u>1 221 819</u> 1 113 298	<u>1 304 439</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 351 986</u> 1 295 458	<u>1 384 515</u> 1 295 458	<u>1 417 845</u> 1 295 458	<u>1 510 257</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 539 264</u> 1 479 064	<u>1 571 793</u> 1 479 064	<u>1 605 123</u> 1 479 064	<u>1 697 535</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 372 290</u> 1 313 176	<u>1 407 188</u> 1 313 176	<u>1 442 946</u> 1 313 176	<u>1 542 090</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 510 604</u> 1 448 779	<u>1 545 503</u> 1 448 779	<u>1 581 261</u> 1 448 779	<u>1 680 405</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>807 751</u> 775 015	<u>826 062</u> 775 015	<u>844 824</u> 775 015	<u>896 844</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 232 742</u> 1 181 732	<u>1 261 824</u> 1 181 732	<u>1 291 622</u> 1 181 732	<u>1 374 242</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 502 951</u> 1 441 276	<u>1 537 850</u> 1 441 276	<u>1 573 608</u> 1 441 276	<u>1 672 752</u> 1 441 276

226-102-0118	-9		1	5000	<u>469 881</u> 456 167	<u>483 268</u> 456 167	<u>515 475</u> 456 167	<u>489 771</u> 456 167	<u>507 152</u> 456 167	<u>477 000</u> 456 167
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>228 726</u> 221 339	<u>237 401</u> 229 911	<u>260 369</u> 233 482	<u>245 130</u> 221 339	<u>241 015</u> 233 482	<u>234 576</u> 221 339
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>123 282</u> 119 074	<u>128 398</u> 124 129	<u>141 900</u> 126 234	<u>132 920</u> 119 074	<u>130 529</u> 126 234	<u>126 719</u> 119 074
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>141 073</u> 136 668	<u>146 176</u> 141 710	<u>159 613</u> 143 810	<u>150 660</u> 136 668	<u>148 301</u> 143 810	<u>144 492</u> 136 668
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 259</u> 4 142	<u>4 591</u> 4 193	<u>4 371</u> 4 018	<u>4 312</u> 4 193	<u>4 219</u> 4 018

**226-103.** ,

226-103-1900	13015-2012										
226-103-1901	25 3100 50 160	30,		1	62	<u>5 310</u> 5 179	<u>5 436</u> 5 304	<u>5 771</u> 5 356	<u>5 549</u> 5 179	<u>5 489</u> 5 356	<u>5 395</u> 5 179

226-102-0118	-9		1	5000	<u>475 430</u> 456 167	<u>486 201</u> 456 167	<u>497 237</u> 456 167	<u>527 837</u> 456 167
226-102-0500	13015-2012							
226-102-0502	6		1	4250	<u>233 544</u> 221 339	<u>238 745</u> 229 156	<u>248 456</u> 229 156	<u>255 742</u> 233 482
226-102-0600	21924.0-84	3						
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>126 113</u> 119 074	<u>129 185</u> 123 683	<u>134 891</u> 123 683	<u>139 181</u> 126 234
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>143 888</u> 136 668	<u>146 958</u> 141 266	<u>152 634</u> 141 266	<u>156 909</u> 143 810
226-102-0700	13015-2012							
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 204</u> 4 018	<u>4 279</u> 4 131	<u>4 419</u> 4 131	<u>4 524</u> 4 193

226-103-1900	13015-2012							
226-103-1901	25 30, 3100 50 160		1	62	<u>5 380</u> 5 179	<u>5 456</u> 5 293	<u>5 598</u> 5 293	<u>5 704</u> 5 356

226-103-1902	25	58, 5800 180 260		1	553	<u>40 373</u> 39 286	<u>41 502</u> 40 401	<u>44 490</u> 40 866	<u>42 507</u> 39 286	<u>41 972</u> 40 866	<u>41 134</u> 39 286
226-103-1903	25	74, 7400 180 260		1	713	<u>50 671</u> 49 286	<u>52 126</u> 50 724	<u>55 979</u> 51 323	<u>53 423</u> 49 286	<u>52 732</u> 51 323	<u>51 652</u> 49 286

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>21 212</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>20 786</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500

8.04-08-2023

162

226-103-1902	25		1	553	<u>41 000</u> 39 286	<u>41 676</u> 40 303	<u>42 940</u> 40 303	<u>43 888</u> 40 866	
226-103-1903	25		1	713	<u>51 479</u> 49 286	<u>52 352</u> 50 597	<u>53 981</u> 50 597	<u>55 203</u> 51 323	

251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673				
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204				
251-302-0400	33320-2015							
251-302-0401	1		1	250	<u>19 246</u> 18 500	<u>19 747</u> 18 500	<u>20 283</u> 18 500	<u>21 819</u> 18 500

251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500	<u>20 448</u> 17 500	<u>19 025</u> 17 500	<u>19 981</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 673</u> 17 500	<u>20 399</u> 17 500	<u>19 001</u> 17 500	<u>19 940</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500

255. , ,

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 749</u> 56 063	<u>70 178</u> 53 987	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>67 100</u> 53 987
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>65 209</u> 61 384	<u>94 949</u> 78 125	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>91 871</u> 78 125

255-102.




8.04-08-2023

164

					,				
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 287</u> 17 500	<u>18 837</u> 17 500	<u>19 427</u> 17 500	<u>21 116</u> 17 500	
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>18 276</u> 17 500	<u>18 817</u> 17 500	<u>19 395</u> 17 500	<u>21 054</u> 17 500	

255-101-0100	6665-91	3					
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>64 428</u> 56 063	<u>69 846</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>69 888</u> 61 384	<u>75 307</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384

					,				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2									
255-102-0600	- 17608-2017 40 - 80	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 248</u> 2 589	<u>3 125</u> 2 589					
255-102-0602	- 17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 615</u> 2 946	<u>3 492</u> 2 946					
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 488</u> 2 679	<u>3 334</u> 2 679	<u>3 959</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	
255-102-0604	- 17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 854</u> 3 036	<u>3 700</u> 3 036	<u>4 142</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 634</u> 2 857	<u>3 981</u> 3 750	<u>4 735</u> 3 750	<u>4 735</u> 3 750	<u>4 735</u> 3 750	
255-102-0606	- 17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 368</u> 3 393	<u>4 184</u> 3 393	<u>4 165</u> 3 929	<u>4 918</u> 3 929	<u>4 918</u> 3 929	<u>4 918</u> 3 929	
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>4 532</u> 3 435	<u>4 309</u> 3 435	<u>4 003</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750	
255-102-0608	- 17608-2017 , 70	2	1	168	<u>4 993</u> 3 887	<u>4 770</u> 3 887	<u>4 370</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 863</u> 3 616	<u>4 701</u> 3 706	<u>4 209</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	
255-102-0610	- 17608-2017 , 80	2	1	192	<u>5 324</u> 4 068	<u>5 070</u> 4 068	<u>4 392</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	

255-102-0100	17608-2017, 30 - 50 - ' ' ' i	2							
255-102-0600	- 17608-2017, 40 - 80	2							
255-102-0601	17608-2017, 40	2	1	96					
255-102-0602	- 17608-2017, 40	2	1	96					
255-102-0603	17608-2017, 50	2	1	120	<u>4 587</u> 3 750	<u>4 193</u> 3 750	<u>4 464</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	
255-102-0604	- 17608-2017, 50	2	1	120	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 376</u> 3 929	<u>4 647</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	
255-102-0605	17608-2017, 60	2	1	144	<u>4 735</u> 3 750	<u>4 262</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	<u>4 735</u> 3 750	
255-102-0606	- 17608-2017, 60	2	1	144	<u>4 918</u> 3 929	<u>4 445</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 918</u> 3 929	
255-102-0607	17608-2017, 70	2	1	168	<u>4 883</u> 3 750	<u>4 331</u> 3 750	<u>4 710</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750	
255-102-0608	- 17608-2017, 70	2	1	168	<u>5 249</u> 4 107	<u>4 697</u> 4 107	<u>5 077</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	
255-102-0609	17608-2017, 80	2	1	192	<u>5 214</u> 3 929	<u>4 583</u> 3 929	<u>5 017</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	
255-102-0610	- 17608-2017, 80	2	1	192	<u>5 397</u> 4 107	<u>4 766</u> 4 107	<u>5 200</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	

255-102-0800	17608-2017	2								
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130			<u>22 194</u> 21 510			
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175			<u>23 261</u> 22 510			
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130			<u>22 501</u> 21 810			
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175			<u>23 569</u> 22 810			
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175			<u>23 877</u> 23 110			
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225			<u>25 853</u> 24 990			
255-102-0807	100 Granit Ferro	2	1	225			<u>26 366</u> 25 490			
255-102-0808	120 Granit Ferro	2	1	282			<u>27 260</u> 26 310			
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130			<u>22 563</u> 21 870			
255-102-0810	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175			<u>23 631</u> 22 870			
255-102-0811	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130			<u>22 871</u> 22 170			
255-102-0812	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175			<u>23 939</u> 23 170			

255-102-0800	17608-2017	2						
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130				
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130				
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225				
255-102-0807	100 Granit Ferro	2	1	225				
255-102-0808	120 Granit Ferro	2	1	282				
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0810	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0811	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0812	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175				

255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			<u>24 247</u> 23 470		
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			<u>26 222</u> 25 350		
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			<u>26 735</u> 25 850		
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282			<u>27 629</u> 26 670		
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			<u>22 655</u> 21 960		
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			<u>23 723</u> 22 960		
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			<u>22 963</u> 22 260		
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			<u>24 031</u> 23 260		
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			<u>24 339</u> 23 560		
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			<u>26 314</u> 25 440		
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			<u>26 827</u> 25 940		
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			<u>27 722</u> 26 760		
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130			<u>23 343</u> 22 630		

255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225				
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130				
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130				
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130				

255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175			<u>24 411</u> 23 630			
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130			<u>23 651</u> 22 930			
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			<u>24 719</u> 23 930			
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			<u>25 026</u> 24 230			
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			<u>27 002</u> 26 110			
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			<u>27 515</u> 26 610			
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			<u>28 409</u> 27 430			
255-102-0900	, , 17608-2017		2								
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130			<u>26 863</u> 26 060			
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175			<u>27 931</u> 27 060			
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130			<u>27 171</u> 26 360			
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175			<u>28 238</u> 27 360			
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175			<u>28 546</u> 27 660			



255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0900	, 17608-2017		2						
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130				
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175				
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130				
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175				
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175				

255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225			<u>30 522</u> 29 540		
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225			<u>32 061</u> 31 040		
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282			<u>31 929</u> 30 860		
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			<u>27 325</u> 26 510		
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			<u>28 392</u> 27 510		
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			<u>27 632</u> 26 810		
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			<u>28 700</u> 27 810		
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			<u>29 008</u> 28 110		
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			<u>30 984</u> 29 990		
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			<u>31 497</u> 30 490		
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282			<u>32 391</u> 31 310		
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130			<u>27 602</u> 26 780		
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175			<u>28 669</u> 27 780		

255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225				
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225				
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282				
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225				
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225				
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175				

255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130			<u>27 910</u> 27 080		
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175			<u>28 977</u> 28 080		
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175			<u>29 285</u> 28 380		
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225			<u>31 261</u> 30 260		
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225			<u>31 774</u> 30 760		
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282			<u>32 668</u> 31 580		
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			<u>28 053</u> 27 220		
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			<u>29 121</u> 28 220		
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			<u>28 361</u> 27 520		
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			<u>29 429</u> 28 520		
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			<u>29 737</u> 28 820		
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			<u>31 712</u> 30 700		
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			<u>32 225</u> 31 200		

255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130				
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225				
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130				
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225				
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225				

8.04-08-2023

255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282			<u>33 119</u> 32 020		

**255-103.**

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>12 107</u> 11 850
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 634</u> 8 475
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>13 018</u> 12 750
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>9 545</u> 9 375

**26.**

**261.**

**261-1.**

**261-101.**

, ,

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					,				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282				

					,			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448



261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	

8.04-08-2023

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , 22,5 , 13015-2003	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) ( ,	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	
261-101-0300	,							
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) ( , , ,	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
АБАЙ ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ОБЛАСТЬ АБАЙ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная