

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		16
211-4.		22
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		26
212.	, ,	30
212-1.		30
212-2.		100
212-3.		102
212-4.		102
212-5.		109
212-6.		115
213.		115
213-1.		115
213-3.	, ,	119
221.		127
221-1.		127
222.	, ,	133
222-1.	, ,	133
222-2.	,	143
222-3.	, ,	145
225.		147
225-1.		147
225-2.		183

8.04-08-2023

IV

226.		231
226-1.	,	231
251.	, ,	259
251-3.	,	259
255.	, ,	261
255-1.		261
261.		281
261-1.		281

21.  
211. -  
211-1. ,  
211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$	$\frac{1\ 690}{1\ 154}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

8.04-08-2023

2

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369
211-103-0200												
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369
211-103-0200	,						
211-103-0201	( , , ) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587



211-201-0100	1284-2004 , 200	3										
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,562}{2\,955}$	<u>6 474</u>	<u>4 552</u>	<u>4 940</u>	<u>3 938</u>	<u>4 431</u>	<u>8 061</u>	
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,536}{2\,933}$	<u>6 428</u>	<u>4 520</u>	<u>4 905</u>	<u>3 910</u>	<u>4 400</u>	<u>8 004</u>	
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,511}{2\,912}$	<u>6 381</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>7 946</u>	
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,511}{2\,912}$	<u>6 381</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>7 946</u>	
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,511}{2\,912}$	<u>6 381</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>7 946</u>	
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,428}{2\,836}$	<u>6 278</u>	<u>4 455</u>	<u>4 834</u>	<u>3 854</u>	<u>4 336</u>	<u>7 889</u>	
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,039}{2\,466}$	<u>5 848</u>	<u>4 390</u>	<u>4 764</u>	<u>3 797</u>	<u>4 273</u>	<u>7 774</u>	
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,084}{2\,502}$	<u>5 934</u>	<u>4 340</u>	<u>4 720</u>	<u>3 739</u>	<u>4 222</u>	<u>7 774</u>	
211-201-0200	1284-2004 , 300	3										
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,618}{3\,009}$	<u>6 530</u>	<u>4 611</u>	<u>4 999</u>	<u>3 997</u>	<u>4 490</u>	<u>8 120</u>	
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,592}{2\,988}$	<u>6 484</u>	<u>4 578</u>	<u>4 963</u>	<u>3 968</u>	<u>4 458</u>	<u>8 062</u>	

211-201-0100	1284-2004 , 200	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 061</u>	<u>3 821</u> 3 068	<u>7 571</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 004</u>	<u>3 794</u> 3 046	<u>7 517</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 946</u>	<u>3 767</u> 3 024	<u>7 463</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 946</u>	<u>3 767</u> 3 024	<u>7 463</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 946</u>	<u>3 767</u> 3 024	<u>7 463</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 889</u>	<u>3 739</u> 3 002	<u>7 409</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 774</u>	<u>3 685</u> 2 959	<u>7 301</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 774</u>	<u>3 625</u> 2 891	<u>7 295</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 120</u>	<u>3 880</u> 3 125	<u>7 630</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 062</u>	<u>3 852</u> 3 103	<u>7 575</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 566}{2\ 966}$	<u>6 437</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>8 004</u>	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 566}{2\ 966}$	<u>6 437</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>8 004</u>	
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 566}{2\ 966}$	<u>6 437</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>8 004</u>	
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 482}{2\ 888}$	<u>6 332</u>	<u>4 512</u>	<u>4 892</u>	<u>3 911</u>	<u>4 394</u>	<u>7 946</u>	
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 086}{2\ 511}$	<u>5 895</u>	<u>4 446</u>	<u>4 820</u>	<u>3 854</u>	<u>4 329</u>	<u>7 830</u>	
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 132}{2\ 548}$	<u>5 982</u>	<u>4 395</u>	<u>4 775</u>	<u>3 794</u>	<u>4 277</u>	<u>7 829</u>	
211-201-0300	1284-2004 , 400	3										
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 676}{3\ 066}$	<u>6 589</u>	<u>4 672</u>	<u>5 059</u>	<u>4 057</u>	<u>4 550</u>	<u>8 181</u>	
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 650}{3\ 044}$	<u>6 542</u>	<u>4 638</u>	<u>5 023</u>	<u>4 028</u>	<u>4 518</u>	<u>8 122</u>	
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 624}{3\ 022}$	<u>6 495</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>8 064</u>	
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 624}{3\ 022}$	<u>6 495</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>8 064</u>	
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 624}{3\ 022}$	<u>6 495</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>8 064</u>	
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 538}{2\ 943}$	<u>6 388</u>	<u>4 571</u>	<u>4 951</u>	<u>3 970</u>	<u>4 453</u>	<u>8 005</u>	

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 004</u>	$\frac{3\ 824}{3\ 080}$	<u>7 521</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 004</u>	$\frac{3\ 824}{3\ 080}$	<u>7 521</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 004</u>	$\frac{3\ 824}{3\ 080}$	<u>7 521</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 946</u>	$\frac{3\ 797}{3\ 058}$	<u>7 466</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 830</u>	$\frac{3\ 741}{3\ 013}$	<u>7 357</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 829</u>	$\frac{3\ 680}{2\ 945}$	<u>7 350</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 181</u>	$\frac{3\ 941}{3\ 184}$	<u>7 691</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 122</u>	$\frac{3\ 912}{3\ 161}$	<u>7 636</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 064</u>	$\frac{3\ 884}{3\ 138}$	<u>7 581</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 064</u>	$\frac{3\ 884}{3\ 138}$	<u>7 581</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 064</u>	$\frac{3\ 884}{3\ 138}$	<u>7 581</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 005</u>	$\frac{3\ 856}{3\ 116}$	<u>7 526</u>



211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 889</u>	<u><math>\frac{3\ 800}{3\ 070}</math></u>	<u>7 416</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 887</u>	<u><math>\frac{3\ 737}{3\ 000}</math></u>	<u>7 407</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 244</u>	<u><math>\frac{4\ 004}{3\ 245}</math></u>	<u>7 754</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 185</u>	<u><math>\frac{3\ 975}{3\ 222}</math></u>	<u>7 698</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 126</u>	<u><math>\frac{3\ 946}{3\ 199}</math></u>	<u>7 643</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 126</u>	<u><math>\frac{3\ 946}{3\ 199}</math></u>	<u>7 643</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 126</u>	<u><math>\frac{3\ 946}{3\ 199}</math></u>	<u>7 643</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 067</u>	<u><math>\frac{3\ 918}{3\ 176}</math></u>	<u>7 587</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 949</u>	<u><math>\frac{3\ 861}{3\ 129}</math></u>	<u>7 477</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 946</u>	<u><math>\frac{3\ 797}{3\ 058}</math></u>	<u>7 466</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3					

211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 800}{3\ 186}$	<u>6 713</u>	<u>4 800</u>	<u>5 188</u>	<u>4 186</u>	<u>4 679</u>	<u>8 309</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 773}{3\ 164}$	<u>6 665</u>	<u>4 766</u>	<u>5 151</u>	<u>4 156</u>	<u>4 646</u>	<u>8 250</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 746}{3\ 141}$	<u>6 617</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>8 191</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 746}{3\ 141}$	<u>6 617</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>8 191</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 746}{3\ 141}$	<u>6 617</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>8 191</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 657}{3\ 058}$	<u>6 507</u>	<u>4 697</u>	<u>5 077</u>	<u>4 096</u>	<u>4 579</u>	<u>8 131</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 239}{2\ 659}$	<u>6 047</u>	<u>4 629</u>	<u>5 003</u>	<u>4 036</u>	<u>4 512</u>	<u>8 013</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\ 287}{2\ 698}$	<u>6 136</u>	<u>4 574</u>	<u>4 953</u>	<u>3 973</u>	<u>4 455</u>	<u>8 008</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 833}{3\ 218}$	<u>6 745</u>	<u>4 834</u>	<u>5 222</u>	<u>4 220</u>	<u>4 713</u>	<u>8 343</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 805}{3\ 195}$	<u>6 697</u>	<u>4 799</u>	<u>5 184</u>	<u>4 190</u>	<u>4 679</u>	<u>8 283</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 778}{3\ 172}$	<u>6 649</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>8 224</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 778}{3\ 172}$	<u>6 649</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>8 224</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 309</u>	<u>4 069</u> 3 309	<u>7 819</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 250</u>	<u>4 040</u> 3 285	<u>7 763</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 191</u>	<u>4 011</u> 3 262	<u>7 707</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 191</u>	<u>4 011</u> 3 262	<u>7 707</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 191</u>	<u>4 011</u> 3 262	<u>7 707</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 131</u>	<u>3 982</u> 3 238	<u>7 652</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 013</u>	<u>3 924</u> 3 191	<u>7 540</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 008</u>	<u>3 858</u> 3 118	<u>7 528</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 343</u>	<u>4 103</u> 3 342	<u>7 853</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 283</u>	<u>4 074</u> 3 318	<u>7 797</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 224</u>	<u>4 044</u> 3 294	<u>7 741</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 224</u>	<u>4 044</u> 3 294	<u>7 741</u>



211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,778}{3\,172}$	<u>6 649</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>8 224</u>	
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,688}{3\,088}$	<u>6 538</u>	<u>4 730</u>	<u>5 110</u>	<u>4 129</u>	<u>4 612</u>	<u>8 164</u>	
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,266}{2\,685}$	<u>6 074</u>	<u>4 661</u>	<u>5 035</u>	<u>4 069</u>	<u>4 544</u>	<u>8 045</u>	
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,314}{2\,725}$	<u>6 164</u>	<u>4 606</u>	<u>4 985</u>	<u>4 005</u>	<u>4 487</u>	<u>8 040</u>	
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3										
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,967}{3\,250}$	<u>6 980</u>	<u>5 001</u>	<u>5 350</u>	<u>4 369</u>	<u>4 868</u>	<u>8 666</u>	
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,938}{3\,227}$	<u>6 930</u>	<u>4 965</u>	<u>5 312</u>	<u>4 338</u>	<u>4 834</u>	<u>8 604</u>	
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>6 880</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>8 542</u>	
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>6 880</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>8 542</u>	
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>6 880</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>8 542</u>	
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,819}{3\,119}$	<u>6 767</u>	<u>4 894</u>	<u>5 235</u>	<u>4 276</u>	<u>4 764</u>	<u>8 480</u>	
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,391}{2\,712}$	<u>6 296</u>	<u>4 822</u>	<u>5 159</u>	<u>4 213</u>	<u>4 694</u>	<u>8 356</u>	
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,441}{2\,752}$	<u>6 390</u>	<u>4 768</u>	<u>5 109</u>	<u>4 150</u>	<u>4 638</u>	<u>8 354</u>	

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 224</u>	<u>4 044</u> 3 294	<u>7 741</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 164</u>	<u>4 015</u> 3 270	<u>7 685</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 045</u>	<u>3 956</u> 3 222	<u>7 572</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 040</u>	<u>3 890</u> 3 149	<u>7 560</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 666</u>	<u>4 235</u> 3 375	<u>8 147</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 604</u>	<u>4 205</u> 3 351	<u>8 089</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 542</u>	<u>4 175</u> 3 327	<u>8 030</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 542</u>	<u>4 175</u> 3 327	<u>8 030</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 542</u>	<u>4 175</u> 3 327	<u>8 030</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 480</u>	<u>4 145</u> 3 303	<u>7 972</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 356</u>	<u>4 084</u> 3 254	<u>7 856</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 354</u>	<u>4 019</u> 3 180	<u>7 846</u>

14

**211-203.**

[illegible]

211-202-0400	, 1000 1284 2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 949</u>	<u>3 592</u>	<u>5 440</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 912</u>	<u>3 566</u>	<u>5 421</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>3 540</u>	<u>5 402</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 837</u>	<u>3 515</u>	<u>5 383</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 763</u>	<u>3 463</u>	<u>5 344</u>

211-203-0100	1376-2005	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>14 816</u> 13 000	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 318</u> 12 839	<u>13 840</u> 12 839	<u>13 939</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>13 963</u> 12 839
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>14 816</u> 13 000	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 318</u> 12 839	<u>13 840</u> 12 839	<u>13 939</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>13 963</u> 12 839
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>14 816</u> 13 000	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 318</u> 12 839	<u>13 840</u> 12 839	<u>13 939</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>13 963</u> 12 839

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014	3											
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>3 541</u>	<u>6 468</u>	<u>4 858</u>	<u>5 197</u>	<u>4 245</u>	<u>4 729</u>	<u>8 418</u>		

211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{15\ 179}{12\ 839}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{15\ 179}{12\ 839}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{15\ 179}{12\ 839}$

211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>8 418</u>	<u>4 114</u> 3 279	<u>7 914</u>	

**211-3.**  
**211-301.**

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3										
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>2 730</u> 762	<u>5 875</u> 762	<u>1 531</u> 762	<u>3 110</u> 762	<u>1 634</u> 762	<u>2 378</u> 762	<u>5 875</u> 762	
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>2 546</u> 622	<u>5 623</u> 622	<u>1 372</u> 622	<u>2 917</u> 622	<u>1 472</u> 622	<u>2 200</u> 622	<u>5 623</u> 622	
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 463</u> 568	<u>5 495</u> 568	<u>1 306</u> 568	<u>2 829</u> 568	<u>1 405</u> 568	<u>2 123</u> 568	<u>5 495</u> 568	
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3										
211-301-0204	20-40	3	1	1370	<u>2 581</u> 656	<u>5 658</u> 656	<u>1 407</u> 656	<u>2 952</u> 656	<u>1 507</u> 656	<u>2 235</u> 656	<u>5 658</u> 656	
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3										
211-301-0301	5-10	3	1	1400	<u>2 821</u> 850	<u>5 965</u> 850	<u>1 621</u> 850	<u>3 201</u> 850	<u>1 724</u> 850	<u>2 468</u> 850	<u>5 965</u> 850	
211-301-0302	5-20	3	1	1390	<u>2 700</u> 746	<u>5 822</u> 746	<u>1 509</u> 746	<u>3 077</u> 746	<u>1 611</u> 746	<u>2 350</u> 746	<u>5 822</u> 746	
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3										
211-301-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 847</u> 876	<u>5 991</u> 876	<u>1 647</u> 876	<u>3 227</u> 876	<u>1 750</u> 876	<u>2 494</u> 876	<u>5 991</u> 876	
211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 067</u> 893	<u>6 073</u> 893	<u>1 718</u> 893	<u>3 439</u> 893	<u>2 006</u> 893	<u>2 694</u> 893	<u>6 073</u> 893	

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3					
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{1\,311}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{1\,157}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{1\,094}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3					
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{1\,191}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3					
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{1\,401}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{1\,291}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3					
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{1\,427}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,361}{893}$	$\frac{1\,674}{893}$	$\frac{6\,073}{893}$



211-301-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 725</u> 784	<u>5 824</u> 784	<u>1 542</u> 784	<u>3 099</u> 784	<u>1 644</u> 784	<u>2 377</u> 784	<u>5 824</u> 784
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 640</u> 714	<u>5 717</u> 714	<u>1 466</u> 714	<u>3 012</u> 714	<u>1 567</u> 714	<u>2 295</u> 714	<u>5 717</u> 714
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 550</u> 653	<u>5 582</u> 653	<u>1 393</u> 653	<u>2 916</u> 653	<u>1 492</u> 653	<u>2 210</u> 653	<u>5 582</u> 653

**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>13 616</u> 12 204	<u>14 190</u> 12 204	<u>14 038</u> 12 204	<u>14 226</u> 12 204	<u>13 808</u> 12 204	<u>14 117</u> 12 204	<u>14 894</u> 12 204
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>13 150</u> 11 752						
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>13 150</u> 11 752						
211-302-0200	32496-2013 , 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>13 765</u> 12 204	<u>14 578</u> 12 204	<u>14 403</u> 12 204	<u>14 620</u> 12 204	<u>14 137</u> 12 204	<u>14 494</u> 12 204	<u>15 390</u> 12 204
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>13 300</u> 11 752	<u>14 112</u> 11 752	<u>13 937</u> 11 752	<u>14 154</u> 11 752	<u>13 671</u> 11 752	<u>14 028</u> 11 752	<u>14 925</u> 11 752

211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{1\,326}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{1\,251}{714}$	$\frac{5\,717}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{1\,181}{653}$	$\frac{5\,582}{653}$

211-302-0100	32496-2013 , 350	3					
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{15\,695}{12\,204}$	$\frac{13\,971}{12\,204}$	$\frac{14\,451}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350			
211-302-0103	20-40	3	1	350			
211-302-0200	32496-2013 , 400	3					
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{16\,314}{12\,204}$	$\frac{14\,326}{12\,204}$	$\frac{14\,879}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{15\,849}{11\,752}$	$\frac{13\,860}{11\,752}$	$\frac{14\,413}{11\,752}$

211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>13 300</u> 11 752							
211-302-0300	32496-2013 , 500	3										
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 065</u> 12 204	<u>15 080</u> 12 204	<u>14 861</u> 12 204	<u>15 133</u> 12 204	<u>14 529</u> 12 204	<u>14 975</u> 12 204	<u>16 096</u> 12 204	
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>13 599</u> 11 752	<u>14 615</u> 11 752	<u>14 396</u> 11 752	<u>14 667</u> 11 752	<u>14 063</u> 11 752	<u>14 510</u> 11 752	<u>15 630</u> 11 752	
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>13 599</u> 11 752							

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 193</u> 1 339	<u>5 550</u>	<u>2 931</u> 2 009	<u>4 362</u>	<u>2 733</u> 2 009	<u>3 544</u> 2 511	<u>7 630</u>	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 193</u> 1 339	<u>5 550</u>	<u>2 931</u> 2 009	<u>4 362</u>	<u>2 733</u> 2 009	<u>3 544</u> 2 511	<u>7 630</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 694</u> 4 018	<u>5 400</u>	<u>3 694</u> 1 342	<u>4 308</u>	<u>2 718</u> 1 342	<u>3 782</u> 1 342	<u>8 209</u>	

**211-402.**

211-302-0203	20-40	3	1	400			
211-302-0300	32496-2013 , 500	3					
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{17\,251}{12\,204}$	$\frac{14\,765}{12\,204}$	$\frac{15\,457}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{16\,785}{11\,752}$	$\frac{14\,300}{11\,752}$	$\frac{14\,991}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500			

211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{9\,020}{2\,009}$	$\frac{2\,883}{2\,009}$	$\frac{7\,630}{2\,009}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{9\,020}{2\,009}$	$\frac{2\,883}{2\,009}$	$\frac{7\,630}{2\,009}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{9\,172}{1\,342}$	$\frac{3\,375}{1\,342}$	$\frac{7\,949}{1\,342}$

8.04-08-2023

24

					,	
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164	

**211-403.**

					,	
211-403-0100	10832-2009	75	3			
211-403-0102	1,25-	5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

**211-5.****211-501.**

					,								
211-501-0100	31424-2010	3											
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 733</u> 2 009	<u>5 961</u>	<u>2 250</u> 1 384	<u>4 154</u>	<u>3 103</u>	<u>3 335</u> 2 309	<u>7 492</u>	<u>8 319</u>	

**211-6.****211-601.**

-

211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 745</u>	<u>5 632</u>

211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>2 480</u> 1 643	<u>5 992</u>	<u>1 560</u> 661	<u>2 518</u>	<u>2 060</u>	<u>1 920</u> 873	<u>6 741</u>

211-603. - -

211-603-0100	- 25607-2009	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 573</u>	<u>6 709</u>	<u>2 166</u> 1 295	<u>3 333</u>	<u>2 467</u>	<u>2 542</u> 1 569	<u>6 709</u>	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 573</u>	<u>6 709</u>	<u>2 166</u> 1 295	<u>3 333</u>	<u>2 467</u>	<u>2 542</u> 1 569	<u>6 709</u>	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 573</u>	<u>6 709</u>	<u>2 166</u> 1 295	<u>3 333</u>	<u>2 467</u>	<u>2 542</u> 1 569	<u>6 709</u>	
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 573</u>	<u>6 709</u>	<u>2 166</u> 1 295	<u>3 333</u>	<u>2 467</u>	<u>2 542</u> 1 569	<u>6 709</u>	

**211-7.**  
**211-701.**

[illegible]

					,			
211-601-0100	-	23735-2014	3					
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>8 224</u>	<u>1 677</u>	<u>6 741</u>

					,			
211-603-0100	-		3					
211-603-0101	0-10	25607-2009	3	1	1450	<u>8 053</u>	<u>2 120</u> 1 295	<u>6 709</u>
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>8 053</u>	<u>2 120</u> 1 295	<u>6 709</u>
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>8 053</u>	<u>2 120</u> 1 295	<u>6 709</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>8 053</u>	<u>2 120</u> 1 295	<u>6 709</u>

					,			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> 3 013	<u>9 418</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> 3 013	<u>9 418</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> 3 013	<u>9 418</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> 3 013	<u>9 418</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> 3 013	<u>9 418</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> 2 652	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> 3 013	<u>9 418</u>	
211-701-0200		3										
211-701-0201		3	1	1800	<u>7 543</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>9 953</u> 4 556	<u>10 890</u> 4 556	<u>8 705</u> 4 556	<u>10 578</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	
211-701-0300												
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009							

**211-702.**

211-702-0100		3			

8.04-08-2023

211-701-0100		3						
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>11 088</u>	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>	
211-701-0200		3						
211-701-0201		3	1	1800	<u>14 011</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556	
211-701-0300								
211-701-0302	2,5- 10 -			1000				

					,	
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212. ,  
212-1.  
212-101.

					,							
212-101-0100	3,5	7473-2010	3									
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>19 757</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286	<u>21 205</u> 14 286	<u>20 847</u> 14 286	<u>18 233</u> 14 286	<u>18 977</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286
212-101-0200	5	7473-2010	3									
212-101-0201	5	7473-2010	3	1	2400	<u>19 938</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464	<u>21 387</u> 14 464	<u>21 028</u> 14 464	<u>18 414</u> 14 464	<u>19 158</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464
212-101-0300	7,5	7473-2010	3									
212-101-0301			3	1	2400	<u>20 664</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179	<u>22 112</u> 15 179	<u>21 754</u> 15 179	<u>19 140</u> 15 179	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>21 186</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>21 039</u> 15 332	<u>20 747</u> 15 332	<u>18 869</u> 15 332	<u>19 527</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>21 344</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>21 198</u> 15 488	<u>20 906</u> 15 488	<u>19 028</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648

212-101-0100	3,5 7473-2010	3					
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 974</u> 14 286	<u>18 977</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286
212-101-0200	5 7473-2010	3					
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 156</u> 14 464	<u>19 158</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464
212-101-0300	7,5 7473-2010	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 881</u> 15 179	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 404</u> 15 332	<u>19 527</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 563</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 344</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>21 198</u> 15 488	<u>20 906</u> 15 488	<u>19 028</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 191</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 752</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 191</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 752</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 371</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>22 224</u> 16 498	<u>21 932</u> 16 498	<u>20 054</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 563</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 409</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 409</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 371</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>22 224</u> 16 498	<u>21 932</u> 16 498	<u>20 054</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 555</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>22 409</u> 16 680	<u>22 116</u> 16 680	<u>20 238</u> 16 680	<u>20 897</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 664</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179	<u>22 112</u> 15 179	<u>21 754</u> 15 179	<u>19 140</u> 15 179	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 186</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>21 039</u> 15 332	<u>20 747</u> 15 332	<u>18 869</u> 15 332	<u>19 527</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 344</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>21 198</u> 15 488	<u>20 906</u> 15 488	<u>19 028</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 344</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>21 198</u> 15 488	<u>20 906</u> 15 488	<u>19 028</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 589</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 773</u> 16 680	<u>20 897</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0400	10 7473-2010	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 881</u> 15 179	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 404</u> 15 332	<u>19 527</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 563</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 563</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648



212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 191</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 752</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 191</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 752</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 371</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>22 224</u> 16 498	<u>21 932</u> 16 498	<u>20 054</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 371</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>22 224</u> 16 498	<u>21 932</u> 16 498	<u>20 054</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 555</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>22 409</u> 16 680	<u>22 116</u> 16 680	<u>20 238</u> 16 680	<u>20 897</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680

212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 409</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 409</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 589</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>27 773</u> 16 680	<u>20 897</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680

212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 118</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625	<u>22 566</u> 15 625	<u>22 208</u> 15 625	<u>19 594</u> 15 625	<u>20 337</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 644</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>21 497</u> 15 783	<u>21 205</u> 15 783	<u>19 327</u> 15 783	<u>19 986</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 807</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>21 661</u> 15 944	<u>21 368</u> 15 944	<u>19 491</u> 15 944	<u>20 149</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 974</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>21 828</u> 16 108	<u>21 535</u> 16 108	<u>19 658</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 319</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>22 173</u> 16 447	<u>21 880</u> 16 447	<u>20 002</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>22 350</u> 16 622	<u>22 058</u> 16 622	<u>20 180</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 807</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>21 661</u> 15 944	<u>21 368</u> 15 944	<u>19 491</u> 15 944	<u>20 149</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 974</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>21 828</u> 16 108	<u>21 535</u> 16 108	<u>19 658</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 145</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>21 998</u> 16 276	<u>21 706</u> 16 276	<u>19 828</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>22 350</u> 16 622	<u>22 058</u> 16 622	<u>20 180</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 678</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>22 532</u> 16 801	<u>22 239</u> 16 801	<u>20 362</u> 16 801	<u>21 020</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 974</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>21 828</u> 16 108	<u>21 535</u> 16 108	<u>19 658</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108

212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 335</u> 15 625	<u>20 337</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 862</u> 15 783	<u>19 986</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 025</u> 15 944	<u>20 149</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 192</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 537</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 715</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 025</u> 15 944	<u>20 149</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 192</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 363</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 715</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 16 801	<u>21 020</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 192</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 145</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>21 998</u> 16 276	<u>21 706</u> 16 276	<u>19 828</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 319</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>22 173</u> 16 447	<u>21 880</u> 16 447	<u>20 002</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 678</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>22 532</u> 16 801	<u>22 239</u> 16 801	<u>20 362</u> 16 801	<u>21 020</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 864</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>22 717</u> 16 984	<u>22 425</u> 16 984	<u>20 547</u> 16 984	<u>21 206</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 145</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>21 998</u> 16 276	<u>21 706</u> 16 276	<u>19 828</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 319</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>22 173</u> 16 447	<u>21 880</u> 16 447	<u>20 002</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>22 350</u> 16 622	<u>22 058</u> 16 622	<u>20 180</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 864</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>22 717</u> 16 984	<u>22 425</u> 16 984	<u>20 547</u> 16 984	<u>21 206</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 053</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170	<u>22 907</u> 17 170	<u>22 614</u> 17 170	<u>20 737</u> 17 170	<u>21 395</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0600	15                    7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>21 753</u> 16 250	<u>29 970</u> 16 250	<u>23 201</u> 16 250	<u>22 843</u> 16 250	<u>20 229</u> 16 250	<u>20 972</u> 16 250	<u>29 970</u> 16 250
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 285</u> 16 414	<u>27 503</u> 16 414	<u>22 139</u> 16 414	<u>21 846</u> 16 414	<u>19 969</u> 16 414	<u>20 627</u> 16 414	<u>27 503</u> 16 414
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 455</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582	<u>22 309</u> 16 582	<u>22 016</u> 16 582	<u>20 139</u> 16 582	<u>20 797</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 363</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 537</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 16 801	<u>21 020</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 082</u> 16 984	<u>21 206</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 363</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 537</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 715</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 082</u> 16 984	<u>21 206</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 272</u> 17 170	<u>21 395</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 970</u> 16 250	<u>20 972</u> 16 250	<u>29 970</u> 16 250
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 503</u> 16 414	<u>20 627</u> 16 414	<u>27 503</u> 16 414
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 673</u> 16 582	<u>20 797</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 629</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>22 483</u> 16 753	<u>22 190</u> 16 753	<u>20 312</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 987</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>22 841</u> 17 105	<u>22 548</u> 17 105	<u>20 671</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 172</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>23 026</u> 17 287	<u>22 733</u> 17 287	<u>20 856</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 455</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582	<u>22 309</u> 16 582	<u>22 016</u> 16 582	<u>20 139</u> 16 582	<u>20 797</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 629</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>22 483</u> 16 753	<u>22 190</u> 16 753	<u>20 312</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 806</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>22 660</u> 16 927	<u>22 367</u> 16 927	<u>20 490</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 172</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>23 026</u> 17 287	<u>22 733</u> 17 287	<u>20 856</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473	<u>23 215</u> 17 473	<u>22 922</u> 17 473	<u>21 045</u> 17 473	<u>21 703</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 629</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>22 483</u> 16 753	<u>22 190</u> 16 753	<u>20 312</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 806</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>22 660</u> 16 927	<u>22 367</u> 16 927	<u>20 490</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 987</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>22 841</u> 17 105	<u>22 548</u> 17 105	<u>20 671</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 361</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473	<u>23 215</u> 17 473	<u>22 922</u> 17 473	<u>21 045</u> 17 473	<u>21 703</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 554</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>23 408</u> 17 663	<u>23 115</u> 17 663	<u>21 237</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>27 847</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 205</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 390</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 673</u> 16 582	<u>20 797</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>27 847</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 024</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 390</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 579</u> 17 473	<u>21 703</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>27 847</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 024</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 205</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 579</u> 17 473	<u>21 703</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>28 772</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663



212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 806</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>22 660</u> 16 927	<u>22 367</u> 16 927	<u>20 490</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 987</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>22 841</u> 17 105	<u>22 548</u> 17 105	<u>20 671</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 172</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>23 026</u> 17 287	<u>22 733</u> 17 287	<u>20 856</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 554</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>23 408</u> 17 663	<u>23 115</u> 17 663	<u>21 237</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 312</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 554</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>23 408</u> 17 663	<u>23 115</u> 17 663	<u>21 237</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 312</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 953</u> 18 056	<u>29 171</u> 18 056	<u>23 806</u> 18 056	<u>23 514</u> 18 056	<u>21 636</u> 18 056	<u>22 295</u> 18 056	<u>29 171</u> 18 056
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 159</u> 18 258	<u>29 377</u> 18 258	<u>24 013</u> 18 258	<u>23 720</u> 18 258	<u>21 842</u> 18 258	<u>22 501</u> 18 258	<u>29 377</u> 18 258
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 585</u> 18 678	<u>29 804</u> 18 678	<u>24 439</u> 18 678	<u>24 146</u> 18 678	<u>22 269</u> 18 678	<u>22 927</u> 18 678	<u>29 804</u> 18 678
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 660</u> 17 143	<u>30 877</u> 17 143	<u>24 108</u> 17 143	<u>23 750</u> 17 143	<u>21 136</u> 17 143	<u>21 879</u> 17 143	<u>30 877</u> 17 143
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 201</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316	<u>23 055</u> 17 316	<u>22 762</u> 17 316	<u>20 885</u> 17 316	<u>21 543</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 024</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 205</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 390</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>28 772</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>28 969</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>28 772</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>28 969</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 171</u> 18 056	<u>22 295</u> 18 056	<u>29 171</u> 18 056
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 377</u> 18 258	<u>22 501</u> 18 258	<u>29 377</u> 18 258
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>29 804</u> 18 678	<u>22 927</u> 18 678	<u>29 804</u> 18 678
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 877</u> 17 143	<u>21 879</u> 17 143	<u>30 877</u> 17 143
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 420</u> 17 316	<u>21 543</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316

212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 381</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>23 235</u> 17 493	<u>22 942</u> 17 493	<u>21 064</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 312</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 942</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045	<u>23 796</u> 18 045	<u>23 503</u> 18 045	<u>21 626</u> 18 045	<u>22 284</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 201</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316	<u>23 055</u> 17 316	<u>22 762</u> 17 316	<u>20 885</u> 17 316	<u>21 543</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 381</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>23 235</u> 17 493	<u>22 942</u> 17 493	<u>21 064</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 564</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673	<u>23 418</u> 17 673	<u>23 125</u> 17 673	<u>21 248</u> 17 673	<u>21 906</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 942</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045	<u>23 796</u> 18 045	<u>23 503</u> 18 045	<u>21 626</u> 18 045	<u>22 284</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 137</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>23 991</u> 18 237	<u>23 698</u> 18 237	<u>21 821</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 381</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>23 235</u> 17 493	<u>22 942</u> 17 493	<u>21 064</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 564</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673	<u>23 418</u> 17 673	<u>23 125</u> 17 673	<u>21 248</u> 17 673	<u>21 906</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 312</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 137</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>23 991</u> 18 237	<u>23 698</u> 18 237	<u>21 821</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 336</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433	<u>24 190</u> 18 433	<u>23 898</u> 18 433	<u>22 020</u> 18 433	<u>22 678</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433

212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 599</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 969</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 160</u> 18 045	<u>22 284</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 420</u> 17 316	<u>21 543</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 599</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 782</u> 17 673	<u>21 906</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 160</u> 18 045	<u>22 284</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 355</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 599</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 782</u> 17 673	<u>21 906</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 969</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 355</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 555</u> 18 433	<u>22 678</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 137</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>23 991</u> 18 237	<u>23 698</u> 18 237	<u>21 821</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 336</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433	<u>24 190</u> 18 433	<u>23 898</u> 18 433	<u>22 020</u> 18 433	<u>22 678</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 540</u> 18 634	<u>29 758</u> 18 634	<u>24 394</u> 18 634	<u>24 101</u> 18 634	<u>22 224</u> 18 634	<u>22 882</u> 18 634	<u>29 758</u> 18 634
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 748</u> 18 838	<u>29 966</u> 18 838	<u>24 602</u> 18 838	<u>24 309</u> 18 838	<u>22 432</u> 18 838	<u>23 090</u> 18 838	<u>29 966</u> 18 838
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 178</u> 19 262	<u>30 396</u> 19 262	<u>25 032</u> 19 262	<u>24 739</u> 19 262	<u>22 862</u> 19 262	<u>23 520</u> 19 262	<u>30 396</u> 19 262
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>23 748</u> 18 214	<u>31 966</u> 18 214	<u>25 197</u> 18 214	<u>24 838</u> 18 214	<u>22 224</u> 18 214	<u>22 968</u> 18 214	<u>31 966</u> 18 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 301</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398	<u>24 155</u> 18 398	<u>23 862</u> 18 398	<u>21 984</u> 18 398	<u>22 643</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 492</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>24 345</u> 18 586	<u>24 053</u> 18 586	<u>22 175</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 885</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973	<u>24 739</u> 18 973	<u>24 446</u> 18 973	<u>22 569</u> 18 973	<u>23 227</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 088</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173	<u>24 942</u> 19 173	<u>24 649</u> 19 173	<u>22 772</u> 19 173	<u>23 430</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 301</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398	<u>24 155</u> 18 398	<u>23 862</u> 18 398	<u>21 984</u> 18 398	<u>22 643</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 492</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>24 345</u> 18 586	<u>24 053</u> 18 586	<u>22 175</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 355</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 555</u> 18 433	<u>22 678</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 758</u> 18 634	<u>22 882</u> 18 634	<u>29 758</u> 18 634
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 966</u> 18 838	<u>23 090</u> 18 838	<u>29 966</u> 18 838
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 396</u> 19 262	<u>23 520</u> 19 262	<u>30 396</u> 19 262
212-101-0800	22,5 7473-2010	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 966</u> 18 214	<u>22 968</u> 18 214	<u>31 966</u> 18 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 519</u> 18 398	<u>22 643</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 710</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 103</u> 18 973	<u>23 227</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 306</u> 19 173	<u>23 430</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 519</u> 18 398	<u>22 643</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 710</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 686</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778	<u>24 540</u> 18 778	<u>24 247</u> 18 778	<u>22 370</u> 18 778	<u>23 028</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 088</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173	<u>24 942</u> 19 173	<u>24 649</u> 19 173	<u>22 772</u> 19 173	<u>23 430</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 295</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>25 149</u> 19 377	<u>24 856</u> 19 377	<u>22 979</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 492</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>24 345</u> 18 586	<u>24 053</u> 18 586	<u>22 175</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 686</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778	<u>24 540</u> 18 778	<u>24 247</u> 18 778	<u>22 370</u> 18 778	<u>23 028</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 885</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973	<u>24 739</u> 18 973	<u>24 446</u> 18 973	<u>22 569</u> 18 973	<u>23 227</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 295</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>25 149</u> 19 377	<u>24 856</u> 19 377	<u>22 979</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 507</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585	<u>25 361</u> 19 585	<u>25 068</u> 19 585	<u>23 190</u> 19 585	<u>23 849</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 295</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>25 149</u> 19 377	<u>24 856</u> 19 377	<u>22 979</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 507</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585	<u>25 361</u> 19 585	<u>25 068</u> 19 585	<u>23 190</u> 19 585	<u>23 849</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 723</u> 19 798	<u>30 941</u> 19 798	<u>25 577</u> 19 798	<u>25 284</u> 19 798	<u>23 407</u> 19 798	<u>24 065</u> 19 798	<u>30 941</u> 19 798
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 944</u> 20 016	<u>31 162</u> 20 016	<u>25 798</u> 20 016	<u>25 505</u> 20 016	<u>23 628</u> 20 016	<u>24 286</u> 20 016	<u>31 162</u> 20 016
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 401</u> 20 465	<u>31 619</u> 20 465	<u>26 255</u> 20 465	<u>25 962</u> 20 465	<u>24 085</u> 20 465	<u>24 743</u> 20 465	<u>31 619</u> 20 465

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 905</u> 18 778	<u>23 028</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 306</u> 19 173	<u>23 430</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 513</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 710</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 905</u> 18 778	<u>23 028</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 103</u> 18 973	<u>23 227</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 513</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 725</u> 19 585	<u>23 849</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 513</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 725</u> 19 585	<u>23 849</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 941</u> 19 798	<u>24 065</u> 19 798	<u>30 941</u> 19 798
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 162</u> 20 016	<u>24 286</u> 20 016	<u>31 162</u> 20 016
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 619</u> 20 465	<u>24 743</u> 20 465	<u>31 619</u> 20 465





212-101-0900	25 7473-2010	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 691</u> 18 929	<u>23 694</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 252</u> 19 120	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 18 700	<u>22 790</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 18 981	<u>23 077</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 207</u> 18 333	<u>22 416</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>22 696</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 772</u> 18 888	<u>22 982</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 19 170	<u>23 270</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 955</u> 19 067	<u>23 164</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 247</u> 19 353	<u>23 456</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 543</u> 19 643	<u>23 752</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 19 937	<u>24 052</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	27,5 7473-2010	3					



212-101-1001		3	1	2400	<u>32 691</u> 18 929	<u>23 694</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 252</u> 19 120	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 653</u> 19 514	<u>23 776</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 859</u> 19 717	<u>23 983</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 252</u> 19 120	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 450</u> 19 315	<u>23 574</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 859</u> 19 717	<u>23 983</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 070</u> 19 925	<u>24 194</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 070</u> 19 925	<u>24 194</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 285</u> 20 137	<u>24 409</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 730</u> 20 575	<u>24 854</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 960</u> 20 801	<u>25 084</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801
212-101-1100	30 7473-2010	3					



212-101-1101		3	1	2400	<u>33 508</u> 19 732	<u>24 510</u> 19 732	<u>33 508</u> 19 732
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 077</u> 19 931	<u>24 201</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 494</u> 20 342	<u>24 618</u> 20 342	<u>31 494</u> 20 342
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 710</u> 20 554	<u>24 833</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 077</u> 19 931	<u>24 201</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 283</u> 20 135	<u>24 407</u> 20 135	<u>31 283</u> 20 135
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 710</u> 20 554	<u>24 833</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 930</u> 20 771	<u>25 053</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 930</u> 20 771	<u>25 053</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 154</u> 20 992	<u>25 278</u> 20 992	<u>32 154</u> 20 992
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 618</u> 21 448	<u>25 741</u> 21 448	<u>32 618</u> 21 448
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>25 981</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684
212-101-1200	35 7473-2010	3					



212-101-1201		3	1	2400	<u>35 312</u> 21 508	<u>26 314</u> 21 508	<u>35 312</u> 21 508
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 899</u> 21 725	<u>26 023</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 355</u> 22 173	<u>26 478</u> 22 173	<u>33 355</u> 22 173
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>33 589</u> 22 404	<u>26 713</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 899</u> 21 725	<u>26 023</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 125</u> 21 947	<u>26 248</u> 21 947	<u>33 125</u> 21 947
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>33 589</u> 22 404	<u>26 713</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 829</u> 22 640	<u>26 952</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 829</u> 22 640	<u>26 952</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 073</u> 22 881	<u>27 197</u> 22 881	<u>34 073</u> 22 881
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 579</u> 23 378	<u>27 703</u> 23 378	<u>34 579</u> 23 378
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 840</u> 23 635	<u>27 964</u> 23 635	<u>34 840</u> 23 635
212-101-1300	40 7473-2010	3					





212-101-1301		3	1	2400	<u>37 279</u> 23 444	<u>28 281</u> 23 444	<u>37 279</u> 23 444
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 886</u> 23 681	<u>28 010</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 382</u> 24 169	<u>28 506</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 638</u> 24 421	<u>28 762</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 886</u> 23 681	<u>28 010</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 131</u> 23 922	<u>28 255</u> 23 922	<u>35 131</u> 23 922
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 638</u> 24 421	<u>28 762</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 899</u> 24 678	<u>29 023</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 899</u> 24 678	<u>29 023</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 166</u> 24 940	<u>29 289</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 717</u> 25 482	<u>29 840</u> 25 482	<u>36 717</u> 25 482
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 001</u> 25 762	<u>30 125</u> 25 762	<u>37 001</u> 25 762
212-101-1400	45 7473-2010	3					



212-101-1401		3	1	2400	<u>37 993</u> 24 147	<u>28 996</u> 24 147	<u>37 993</u> 24 147
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 608</u> 24 391	<u>28 731</u> 24 391	<u>35 608</u> 24 391
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 119</u> 24 894	<u>29 242</u> 24 894	<u>36 119</u> 24 894
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 382</u> 25 153	<u>29 506</u> 25 153	<u>36 382</u> 25 153
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 608</u> 24 391	<u>28 731</u> 24 391	<u>35 608</u> 24 391
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 861</u> 24 640	<u>28 984</u> 24 640	<u>35 861</u> 24 640
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 382</u> 25 153	<u>29 506</u> 25 153	<u>36 382</u> 25 153
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 651</u> 25 418	<u>29 775</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 651</u> 25 418	<u>29 775</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 926</u> 25 688	<u>30 050</u> 25 688	<u>36 926</u> 25 688
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 493</u> 26 247	<u>30 617</u> 26 247	<u>37 493</u> 26 247
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 786</u> 26 535	<u>30 910</u> 26 535	<u>37 786</u> 26 535
212-101-1500	7473-2010 3,5	3					

212-101-1501	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>19 902</u> 14 429	<u>28 119</u> 14 429	<u>21 350</u> 14 429	<u>20 992</u> 14 429	<u>18 378</u> 14 429	<u>19 122</u> 14 429	<u>28 119</u> 14 429
212-101-1600	7473-2010	5,	3									
212-101-1601	7473-2010	5,	3	1	2400	<u>20 085</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609	<u>21 534</u> 14 609	<u>21 175</u> 14 609	<u>18 561</u> 14 609	<u>19 305</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609
212-101-1700	7473-2010	7,5,	3									
212-101-1701			3	1	2400	<u>20 818</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330	<u>22 267</u> 15 330	<u>21 908</u> 15 330	<u>19 294</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1702	F50, W2		3	1	2400	<u>21 341</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485	<u>21 195</u> 15 485	<u>20 902</u> 15 485	<u>19 025</u> 15 485	<u>19 683</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485
212-101-1703	F50, W4		3	1	2400	<u>21 502</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>21 356</u> 15 643	<u>21 063</u> 15 643	<u>19 185</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1704	F50, W6		3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1705	F50, W8		3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1706	F50, W10		3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1707	F100, W2		3	1	2400	<u>21 502</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>21 356</u> 15 643	<u>21 063</u> 15 643	<u>19 185</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1708	F100, W4		3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1709	F100, W6		3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 119</u> 14 429	<u>19 122</u> 14 429	<u>28 119</u> 14 429
212-101-1600	7473-2010 5,	3					
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>28 303</u> 14 609	<u>19 305</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 036</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 559</u> 15 485	<u>19 683</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 720</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 720</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969



212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 575</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 575</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 757</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 757</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 943</u> 16 847	<u>21 066</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1800	10, 7473-2010	3					



212-101-1801		3	1	2400	<u>20 818</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330	<u>22 267</u> 15 330	<u>21 908</u> 15 330	<u>19 294</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 341</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485	<u>21 195</u> 15 485	<u>20 902</u> 15 485	<u>19 025</u> 15 485	<u>19 683</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 502</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>21 356</u> 15 643	<u>21 063</u> 15 643	<u>19 185</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 502</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>21 356</u> 15 643	<u>21 063</u> 15 643	<u>19 185</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 356</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>22 210</u> 16 484	<u>21 917</u> 16 484	<u>20 040</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969

212-101-1801		3	1	2400	<u>29 036</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 559</u> 15 485	<u>19 683</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>26 720</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>26 720</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 575</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 356</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>22 210</u> 16 484	<u>21 917</u> 16 484	<u>20 040</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 538</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>22 392</u> 16 663	<u>22 099</u> 16 663	<u>20 222</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 538</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>22 392</u> 16 663	<u>22 099</u> 16 663	<u>20 222</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 724</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847	<u>22 578</u> 16 847	<u>22 286</u> 16 847	<u>20 408</u> 16 847	<u>21 066</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 276</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781	<u>22 725</u> 15 781	<u>22 366</u> 15 781	<u>19 752</u> 15 781	<u>20 496</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 804</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>21 658</u> 15 941	<u>21 365</u> 15 941	<u>19 488</u> 15 941	<u>20 146</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 969</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103	<u>21 823</u> 16 103	<u>21 530</u> 16 103	<u>19 653</u> 16 103	<u>20 311</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 138</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>21 992</u> 16 269	<u>21 699</u> 16 269	<u>19 821</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 575</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 757</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 757</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 943</u> 16 847	<u>21 066</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 494</u> 15 781	<u>20 496</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 022</u> 15 941	<u>20 146</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 187</u> 16 103	<u>20 311</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 356</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 486</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>22 340</u> 16 612	<u>22 047</u> 16 612	<u>20 169</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 666</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>22 519</u> 16 789	<u>22 227</u> 16 789	<u>20 349</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 969</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103	<u>21 823</u> 16 103	<u>21 530</u> 16 103	<u>19 653</u> 16 103	<u>20 311</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 138</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>21 992</u> 16 269	<u>21 699</u> 16 269	<u>19 821</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 310</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>22 164</u> 16 439	<u>21 871</u> 16 439	<u>19 994</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 666</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>22 519</u> 16 789	<u>22 227</u> 16 789	<u>20 349</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 849</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969	<u>22 703</u> 16 969	<u>22 410</u> 16 969	<u>20 532</u> 16 969	<u>21 191</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 138</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>21 992</u> 16 269	<u>21 699</u> 16 269	<u>19 821</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 310</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>22 164</u> 16 439	<u>21 871</u> 16 439	<u>19 994</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 486</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>22 340</u> 16 612	<u>22 047</u> 16 612	<u>20 169</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 849</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969	<u>22 703</u> 16 969	<u>22 410</u> 16 969	<u>20 532</u> 16 969	<u>21 191</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 036</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154	<u>22 890</u> 17 154	<u>22 597</u> 17 154	<u>20 720</u> 17 154	<u>21 378</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 310</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>22 164</u> 16 439	<u>21 871</u> 16 439	<u>19 994</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 704</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 884</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 187</u> 16 103	<u>20 311</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 356</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 528</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 884</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 067</u> 16 969	<u>21 191</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 356</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 528</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 704</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 067</u> 16 969	<u>21 191</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 254</u> 17 154	<u>21 378</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 528</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 486</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>22 340</u> 16 612	<u>22 047</u> 16 612	<u>20 169</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 666</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>22 519</u> 16 789	<u>22 227</u> 16 789	<u>20 349</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 036</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154	<u>22 890</u> 17 154	<u>22 597</u> 17 154	<u>20 720</u> 17 154	<u>21 378</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 228</u> 17 342	<u>28 446</u> 17 342	<u>23 082</u> 17 342	<u>22 789</u> 17 342	<u>20 911</u> 17 342	<u>21 570</u> 17 342	<u>28 446</u> 17 342
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 918</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413	<u>23 366</u> 16 413	<u>23 008</u> 16 413	<u>20 394</u> 16 413	<u>21 137</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 452</u> 16 578	<u>27 670</u> 16 578	<u>22 306</u> 16 578	<u>22 013</u> 16 578	<u>20 135</u> 16 578	<u>20 794</u> 16 578	<u>27 670</u> 16 578
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 624</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747	<u>22 477</u> 16 747	<u>22 185</u> 16 747	<u>20 307</u> 16 747	<u>20 966</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 799</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>22 653</u> 16 920	<u>22 360</u> 16 920	<u>20 483</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 161</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>23 015</u> 17 276	<u>22 722</u> 17 276	<u>20 845</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 348</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>23 201</u> 17 460	<u>22 909</u> 17 460	<u>21 031</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 624</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747	<u>22 477</u> 16 747	<u>22 185</u> 16 747	<u>20 307</u> 16 747	<u>20 966</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 799</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>22 653</u> 16 920	<u>22 360</u> 16 920	<u>20 483</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 704</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 884</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 254</u> 17 154	<u>21 378</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 446</u> 17 342	<u>21 570</u> 17 342	<u>28 446</u> 17 342
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 135</u> 16 413	<u>21 137</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 670</u> 16 578	<u>20 794</u> 16 578	<u>27 670</u> 16 578
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>27 842</u> 16 747	<u>20 966</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 017</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 379</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>28 566</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>27 842</u> 16 747	<u>20 966</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 017</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920



212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 978</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>22 832</u> 17 096	<u>22 539</u> 17 096	<u>20 662</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 348</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>23 201</u> 17 460	<u>22 909</u> 17 460	<u>21 031</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 539</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648	<u>23 392</u> 17 648	<u>23 100</u> 17 648	<u>21 222</u> 17 648	<u>21 880</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 799</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>22 653</u> 16 920	<u>22 360</u> 16 920	<u>20 483</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 978</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>22 832</u> 17 096	<u>22 539</u> 17 096	<u>20 662</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 161</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>23 015</u> 17 276	<u>22 722</u> 17 276	<u>20 845</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 539</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648	<u>23 392</u> 17 648	<u>23 100</u> 17 648	<u>21 222</u> 17 648	<u>21 880</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 733</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>23 587</u> 17 840	<u>23 295</u> 17 840	<u>21 417</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 978</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>22 832</u> 17 096	<u>22 539</u> 17 096	<u>20 662</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 161</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>23 015</u> 17 276	<u>22 722</u> 17 276	<u>20 845</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 348</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>23 201</u> 17 460	<u>22 909</u> 17 460	<u>21 031</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 733</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>23 587</u> 17 840	<u>23 295</u> 17 840	<u>21 417</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>23 786</u> 18 036	<u>23 494</u> 18 036	<u>21 616</u> 18 036	<u>22 274</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 196</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>28 566</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>28 757</u> 17 648	<u>21 880</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 017</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 196</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 379</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>28 757</u> 17 648	<u>21 880</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 196</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 379</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>28 566</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 952</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 151</u> 18 036	<u>22 274</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 733</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>23 587</u> 17 840	<u>23 295</u> 17 840	<u>21 417</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>23 786</u> 18 036	<u>23 494</u> 18 036	<u>21 616</u> 18 036	<u>22 274</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 136</u> 18 236	<u>29 354</u> 18 236	<u>23 990</u> 18 236	<u>23 697</u> 18 236	<u>21 820</u> 18 236	<u>22 478</u> 18 236	<u>29 354</u> 18 236
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 344</u> 18 441	<u>29 563</u> 18 441	<u>24 198</u> 18 441	<u>23 905</u> 18 441	<u>22 028</u> 18 441	<u>22 686</u> 18 441	<u>29 563</u> 18 441
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 775</u> 18 865	<u>29 993</u> 18 865	<u>24 629</u> 18 865	<u>24 336</u> 18 865	<u>22 459</u> 18 865	<u>23 117</u> 18 865	<u>29 993</u> 18 865
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 834</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314	<u>24 282</u> 17 314	<u>23 924</u> 17 314	<u>21 310</u> 17 314	<u>22 054</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 377</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489	<u>23 231</u> 17 489	<u>22 938</u> 17 489	<u>21 061</u> 17 489	<u>21 719</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 559</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>23 412</u> 17 668	<u>23 120</u> 17 668	<u>21 242</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>23 786</u> 18 036	<u>23 494</u> 18 036	<u>21 616</u> 18 036	<u>22 275</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 126</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226	<u>23 979</u> 18 226	<u>23 687</u> 18 226	<u>21 809</u> 18 226	<u>22 467</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 377</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489	<u>23 231</u> 17 489	<u>22 938</u> 17 489	<u>21 061</u> 17 489	<u>21 719</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 559</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>23 412</u> 17 668	<u>23 120</u> 17 668	<u>21 242</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 952</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 151</u> 18 036	<u>22 274</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 354</u> 18 236	<u>22 478</u> 18 236	<u>29 354</u> 18 236
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 563</u> 18 441	<u>22 686</u> 18 441	<u>29 563</u> 18 441
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 993</u> 18 865	<u>23 117</u> 18 865	<u>29 993</u> 18 865
212-101-2100	7473-2010 20,	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 051</u> 17 314	<u>22 054</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 596</u> 17 489	<u>21 719</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 777</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 151</u> 18 036	<u>22 275</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 344</u> 18 226	<u>22 467</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 596</u> 17 489	<u>21 719</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 777</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 744</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850	<u>23 597</u> 17 850	<u>23 305</u> 17 850	<u>21 427</u> 17 850	<u>22 086</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 126</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226	<u>23 979</u> 18 226	<u>23 687</u> 18 226	<u>21 809</u> 18 226	<u>22 467</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 322</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>24 176</u> 18 419	<u>23 884</u> 18 419	<u>22 006</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 559</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>23 412</u> 17 668	<u>23 120</u> 17 668	<u>21 242</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 744</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850	<u>23 597</u> 17 850	<u>23 305</u> 17 850	<u>21 427</u> 17 850	<u>22 086</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>23 786</u> 18 036	<u>23 494</u> 18 036	<u>21 616</u> 18 036	<u>22 275</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 322</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>24 176</u> 18 419	<u>23 884</u> 18 419	<u>22 006</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 524</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618	<u>24 377</u> 18 618	<u>24 085</u> 18 618	<u>22 207</u> 18 618	<u>22 866</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 322</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>24 176</u> 18 419	<u>23 884</u> 18 419	<u>22 006</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 524</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618	<u>24 377</u> 18 618	<u>24 085</u> 18 618	<u>22 207</u> 18 618	<u>22 866</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 729</u> 18 820	<u>29 947</u> 18 820	<u>24 583</u> 18 820	<u>24 290</u> 18 820	<u>22 413</u> 18 820	<u>23 071</u> 18 820	<u>29 947</u> 18 820
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>24 939</u> 19 027	<u>30 158</u> 19 027	<u>24 793</u> 19 027	<u>24 501</u> 19 027	<u>22 623</u> 19 027	<u>23 281</u> 19 027	<u>30 158</u> 19 027
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 374</u> 19 454	<u>30 592</u> 19 454	<u>25 228</u> 19 454	<u>24 935</u> 19 454	<u>23 057</u> 19 454	<u>23 716</u> 19 454	<u>30 592</u> 19 454

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 962</u> 17 850	<u>22 086</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 344</u> 18 226	<u>22 467</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 541</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 777</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 962</u> 17 850	<u>22 086</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 151</u> 18 036	<u>22 275</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 541</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 742</u> 18 618	<u>22 866</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 541</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 742</u> 18 618	<u>22 866</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 947</u> 18 820	<u>23 071</u> 18 820	<u>29 947</u> 18 820
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 158</u> 19 027	<u>23 281</u> 19 027	<u>30 158</u> 19 027
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 592</u> 19 454	<u>23 716</u> 19 454	<u>30 592</u> 19 454

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>23 933</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396	<u>25 382</u> 18 396	<u>25 023</u> 18 396	<u>22 409</u> 18 396	<u>23 153</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 488</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582	<u>24 342</u> 18 582	<u>24 049</u> 18 582	<u>22 171</u> 18 582	<u>22 830</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 681</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>24 534</u> 18 772	<u>24 242</u> 18 772	<u>22 364</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 078</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163	<u>24 932</u> 19 163	<u>24 639</u> 19 163	<u>22 761</u> 19 163	<u>23 420</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 283</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365	<u>25 137</u> 19 365	<u>24 844</u> 19 365	<u>22 966</u> 19 365	<u>23 625</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 488</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582	<u>24 342</u> 18 582	<u>24 049</u> 18 582	<u>22 171</u> 18 582	<u>22 830</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 681</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>24 534</u> 18 772	<u>24 242</u> 18 772	<u>22 364</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 877</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965	<u>24 731</u> 18 965	<u>24 438</u> 18 965	<u>22 561</u> 18 965	<u>23 219</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 283</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365	<u>25 137</u> 19 365	<u>24 844</u> 19 365	<u>22 966</u> 19 365	<u>23 625</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 492</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>25 346</u> 19 571	<u>25 053</u> 19 571	<u>23 176</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 681</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>24 534</u> 18 772	<u>24 242</u> 18 772	<u>22 364</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 877</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965	<u>24 731</u> 18 965	<u>24 438</u> 18 965	<u>22 561</u> 18 965	<u>23 219</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 151</u> 18 396	<u>23 153</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 706</u> 18 582	<u>22 830</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 899</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 296</u> 19 163	<u>23 420</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 501</u> 19 365	<u>23 625</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 706</u> 18 582	<u>22 830</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 899</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 095</u> 18 965	<u>23 219</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 501</u> 19 365	<u>23 625</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 710</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 899</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 095</u> 18 965	<u>23 219</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965



212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 078</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163	<u>24 932</u> 19 163	<u>24 639</u> 19 163	<u>22 761</u> 19 163	<u>23 420</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 492</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>25 346</u> 19 571	<u>25 053</u> 19 571	<u>23 176</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 706</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781	<u>25 560</u> 19 781	<u>25 267</u> 19 781	<u>23 389</u> 19 781	<u>24 048</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 492</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>25 346</u> 19 571	<u>25 053</u> 19 571	<u>23 176</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 706</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781	<u>25 560</u> 19 781	<u>25 267</u> 19 781	<u>23 389</u> 19 781	<u>24 048</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>25 924</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>25 778</u> 19 996	<u>25 485</u> 19 996	<u>23 608</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 20 216	<u>31 366</u> 20 216	<u>26 001</u> 20 216	<u>25 709</u> 20 216	<u>23 831</u> 20 216	<u>24 490</u> 20 216	<u>31 366</u> 20 216
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 609</u> 20 670	<u>31 827</u> 20 670	<u>26 463</u> 20 670	<u>26 170</u> 20 670	<u>24 293</u> 20 670	<u>24 951</u> 20 670	<u>31 827</u> 20 670
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>24 666</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118	<u>26 115</u> 19 118	<u>25 756</u> 19 118	<u>23 142</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 228</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311	<u>25 082</u> 19 311	<u>24 789</u> 19 311	<u>22 912</u> 19 311	<u>23 570</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 633</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709	<u>25 487</u> 19 709	<u>25 194</u> 19 709	<u>23 316</u> 19 709	<u>23 975</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 841</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914	<u>25 695</u> 19 914	<u>25 402</u> 19 914	<u>23 525</u> 19 914	<u>24 183</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 296</u> 19 163	<u>23 420</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 710</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 924</u> 19 781	<u>24 048</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 710</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 924</u> 19 781	<u>24 048</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 366</u> 20 216	<u>24 490</u> 20 216	<u>31 366</u> 20 216
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 827</u> 20 670	<u>24 951</u> 20 670	<u>31 827</u> 20 670
212-101-2300	7473-2010 25,	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 884</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 446</u> 19 311	<u>23 570</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 851</u> 19 709	<u>23 975</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 060</u> 19 914	<u>24 183</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 228</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311	<u>25 082</u> 19 311	<u>24 789</u> 19 311	<u>22 912</u> 19 311	<u>23 570</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 428</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508	<u>25 282</u> 19 508	<u>24 990</u> 19 508	<u>23 112</u> 19 508	<u>23 770</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 841</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914	<u>25 695</u> 19 914	<u>25 402</u> 19 914	<u>23 525</u> 19 914	<u>24 183</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 054</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124	<u>25 908</u> 20 124	<u>25 615</u> 20 124	<u>23 738</u> 20 124	<u>24 396</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 054</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124	<u>25 908</u> 20 124	<u>25 615</u> 20 124	<u>23 738</u> 20 124	<u>24 396</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 272</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338	<u>26 126</u> 20 338	<u>25 833</u> 20 338	<u>23 955</u> 20 338	<u>24 614</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 721</u> 20 780	<u>31 939</u> 20 780	<u>26 575</u> 20 780	<u>26 282</u> 20 780	<u>24 405</u> 20 780	<u>25 063</u> 20 780	<u>31 939</u> 20 780
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 953</u> 21 009	<u>32 171</u> 21 009	<u>26 807</u> 21 009	<u>26 514</u> 21 009	<u>24 637</u> 21 009	<u>25 295</u> 21 009	<u>32 171</u> 21 009
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>24 666</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118	<u>26 115</u> 19 118	<u>25 756</u> 19 118	<u>23 142</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>25 491</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929	<u>26 939</u> 19 929	<u>26 581</u> 19 929	<u>23 967</u> 19 929	<u>24 711</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 061</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131	<u>25 915</u> 20 131	<u>25 622</u> 20 131	<u>23 745</u> 20 131	<u>24 403</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 446</u> 19 311	<u>23 570</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 647</u> 19 508	<u>23 770</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 060</u> 19 914	<u>24 183</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 273</u> 20 124	<u>24 396</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 273</u> 20 124	<u>24 396</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 490</u> 20 338	<u>24 614</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 939</u> 20 780	<u>25 063</u> 20 780	<u>31 939</u> 20 780
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 171</u> 21 009	<u>25 295</u> 21 009	<u>32 171</u> 21 009
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 884</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-101-2500	7473-2010 30,	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 708</u> 19 929	<u>24 711</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 279</u> 20 131	<u>24 403</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 483</u> 20 546	<u>31 701</u> 20 546	<u>26 337</u> 20 546	<u>26 044</u> 20 546	<u>24 166</u> 20 546	<u>24 825</u> 20 546	<u>31 701</u> 20 546
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760	<u>26 554</u> 20 760	<u>26 261</u> 20 760	<u>24 384</u> 20 760	<u>25 042</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 061</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131	<u>25 915</u> 20 131	<u>25 622</u> 20 131	<u>23 745</u> 20 131	<u>24 403</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 270</u> 20 336	<u>31 488</u> 20 336	<u>26 124</u> 20 336	<u>25 831</u> 20 336	<u>23 953</u> 20 336	<u>24 612</u> 20 336	<u>31 488</u> 20 336
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760	<u>26 554</u> 20 760	<u>26 261</u> 20 760	<u>24 384</u> 20 760	<u>25 042</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 922</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978	<u>26 776</u> 20 978	<u>26 483</u> 20 978	<u>24 606</u> 20 978	<u>25 264</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 922</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978	<u>26 776</u> 20 978	<u>26 483</u> 20 978	<u>24 606</u> 20 978	<u>25 264</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 149</u> 21 202	<u>32 367</u> 21 202	<u>27 003</u> 21 202	<u>26 710</u> 21 202	<u>24 833</u> 21 202	<u>25 491</u> 21 202	<u>32 367</u> 21 202
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>27 617</u> 21 662	<u>32 836</u> 21 662	<u>27 471</u> 21 662	<u>27 178</u> 21 662	<u>25 301</u> 21 662	<u>25 959</u> 21 662	<u>32 836</u> 21 662
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 859</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>27 713</u> 21 901	<u>27 420</u> 21 901	<u>25 543</u> 21 901	<u>26 201</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 313</u> 21 723	<u>35 531</u> 21 723	<u>28 762</u> 21 723	<u>28 403</u> 21 723	<u>25 789</u> 21 723	<u>26 533</u> 21 723	<u>35 531</u> 21 723
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>27 902</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943	<u>27 756</u> 21 943	<u>27 463</u> 21 943	<u>25 585</u> 21 943	<u>26 244</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 701</u> 20 546	<u>24 825</u> 20 546	<u>31 701</u> 20 546
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 919</u> 20 760	<u>25 042</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 279</u> 20 131	<u>24 403</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 488</u> 20 336	<u>24 612</u> 20 336	<u>31 488</u> 20 336
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 919</u> 20 760	<u>25 042</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 141</u> 20 978	<u>25 264</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 141</u> 20 978	<u>25 264</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 367</u> 21 202	<u>25 491</u> 21 202	<u>32 367</u> 21 202
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 836</u> 21 662	<u>25 959</u> 21 662	<u>32 836</u> 21 662
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>26 201</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901
212-101-2600	7473-2010 35,	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>35 531</u> 21 723	<u>26 533</u> 21 723	<u>35 531</u> 21 723
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 120</u> 21 943	<u>26 244</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 362</u> 22 395	<u>33 580</u> 22 395	<u>28 215</u> 22 395	<u>27 923</u> 22 395	<u>26 045</u> 22 395	<u>26 704</u> 22 395	<u>33 580</u> 22 395
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 599</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628	<u>28 452</u> 22 628	<u>28 160</u> 22 628	<u>26 282</u> 22 628	<u>26 941</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>27 902</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943	<u>27 756</u> 21 943	<u>27 463</u> 21 943	<u>25 585</u> 21 943	<u>26 244</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 129</u> 22 166	<u>33 348</u> 22 166	<u>27 983</u> 22 166	<u>27 691</u> 22 166	<u>25 813</u> 22 166	<u>26 471</u> 22 166	<u>33 348</u> 22 166
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 599</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628	<u>28 452</u> 22 628	<u>28 160</u> 22 628	<u>26 282</u> 22 628	<u>26 941</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>28 841</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866	<u>28 694</u> 22 866	<u>28 402</u> 22 866	<u>26 524</u> 22 866	<u>27 183</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>28 841</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866	<u>28 694</u> 22 866	<u>28 402</u> 22 866	<u>26 524</u> 22 866	<u>27 183</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 088</u> 23 110	<u>34 306</u> 23 110	<u>28 941</u> 23 110	<u>28 649</u> 23 110	<u>26 771</u> 23 110	<u>27 430</u> 23 110	<u>34 306</u> 23 110
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 598</u> 23 612	<u>34 816</u> 23 612	<u>29 452</u> 23 612	<u>29 159</u> 23 612	<u>27 282</u> 23 612	<u>27 940</u> 23 612	<u>34 816</u> 23 612
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>29 862</u> 23 872	<u>35 080</u> 23 872	<u>29 716</u> 23 872	<u>29 423</u> 23 872	<u>27 545</u> 23 872	<u>28 204</u> 23 872	<u>35 080</u> 23 872
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 300</u> 23 678	<u>37 517</u> 23 678	<u>30 748</u> 23 678	<u>30 390</u> 23 678	<u>27 776</u> 23 678	<u>28 519</u> 23 678	<u>37 517</u> 23 678
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 908</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917	<u>29 762</u> 23 917	<u>29 469</u> 23 917	<u>27 592</u> 23 917	<u>28 250</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>33 580</u> 22 395	<u>26 704</u> 22 395	<u>33 580</u> 22 395
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 22 628	<u>26 941</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 120</u> 21 943	<u>26 244</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 348</u> 22 166	<u>26 471</u> 22 166	<u>33 348</u> 22 166
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 817</u> 22 628	<u>26 941</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 059</u> 22 866	<u>27 183</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 059</u> 22 866	<u>27 183</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>34 306</u> 23 110	<u>27 430</u> 23 110	<u>34 306</u> 23 110
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 816</u> 23 612	<u>27 940</u> 23 612	<u>34 816</u> 23 612
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>35 080</u> 23 872	<u>28 204</u> 23 872	<u>35 080</u> 23 872
212-101-2700	7473-2010 40,	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>37 517</u> 23 678	<u>28 519</u> 23 678	<u>37 517</u> 23 678
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>35 127</u> 23 917	<u>28 250</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917



212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 409</u> 24 411	<u>35 628</u> 24 411	<u>30 263</u> 24 411	<u>29 970</u> 24 411	<u>28 093</u> 24 411	<u>28 751</u> 24 411	<u>35 628</u> 24 411
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 668</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665	<u>30 521</u> 24 665	<u>30 229</u> 24 665	<u>28 351</u> 24 665	<u>29 010</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 908</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917	<u>29 762</u> 23 917	<u>29 469</u> 23 917	<u>27 592</u> 23 917	<u>28 250</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 156</u> 24 161	<u>35 375</u> 24 161	<u>30 010</u> 24 161	<u>29 717</u> 24 161	<u>27 840</u> 24 161	<u>28 498</u> 24 161	<u>35 375</u> 24 161
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 668</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665	<u>30 521</u> 24 665	<u>30 229</u> 24 665	<u>28 351</u> 24 665	<u>29 010</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>30 932</u> 24 924	<u>36 150</u> 24 924	<u>30 785</u> 24 924	<u>30 493</u> 24 924	<u>28 615</u> 24 924	<u>29 273</u> 24 924	<u>36 150</u> 24 924
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>30 932</u> 24 924	<u>36 150</u> 24 924	<u>30 785</u> 24 924	<u>30 493</u> 24 924	<u>28 615</u> 24 924	<u>29 273</u> 24 924	<u>36 150</u> 24 924
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 201</u> 25 190	<u>36 419</u> 25 190	<u>31 055</u> 25 190	<u>30 762</u> 25 190	<u>28 884</u> 25 190	<u>29 543</u> 25 190	<u>36 419</u> 25 190
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 757</u> 25 737	<u>36 975</u> 25 737	<u>31 611</u> 25 737	<u>31 318</u> 25 737	<u>29 441</u> 25 737	<u>30 099</u> 25 737	<u>36 975</u> 25 737
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 045</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>31 898</u> 26 020	<u>31 606</u> 26 020	<u>29 728</u> 26 020	<u>30 387</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 021</u> 24 389	<u>38 239</u> 24 389	<u>31 470</u> 24 389	<u>31 111</u> 24 389	<u>28 497</u> 24 389	<u>29 241</u> 24 389	<u>38 239</u> 24 389
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 637</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635	<u>30 491</u> 24 635	<u>30 198</u> 24 635	<u>28 321</u> 24 635	<u>28 979</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 628</u> 24 411	<u>28 751</u> 24 411	<u>35 628</u> 24 411
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 886</u> 24 665	<u>29 010</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>35 127</u> 23 917	<u>28 250</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 375</u> 24 161	<u>28 498</u> 24 161	<u>35 375</u> 24 161
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 886</u> 24 665	<u>29 010</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 150</u> 24 924	<u>29 273</u> 24 924	<u>36 150</u> 24 924
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 150</u> 24 924	<u>29 273</u> 24 924	<u>36 150</u> 24 924
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 419</u> 25 190	<u>29 543</u> 25 190	<u>36 419</u> 25 190
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 975</u> 25 737	<u>30 099</u> 25 737	<u>36 975</u> 25 737
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 263</u> 26 020	<u>30 387</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020
212-101-2800	7473-2010 45,	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 239</u> 24 389	<u>29 241</u> 24 389	<u>38 239</u> 24 389
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 856</u> 24 635	<u>28 979</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635



212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 372</u> 25 143	<u>29 495</u> 25 143	<u>36 372</u> 25 143
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 638</u> 25 405	<u>29 761</u> 25 405	<u>36 638</u> 25 405
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 856</u> 24 635	<u>28 979</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 111</u> 24 886	<u>29 235</u> 24 886	<u>36 111</u> 24 886
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 638</u> 25 405	<u>29 761</u> 25 405	<u>36 638</u> 25 405
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 909</u> 25 672	<u>30 033</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 909</u> 25 672	<u>30 033</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 187</u> 25 945	<u>30 311</u> 25 945	<u>37 187</u> 25 945
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 760</u> 26 509	<u>30 884</u> 26 509	<u>37 760</u> 26 509
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>38 056</u> 26 801	<u>31 180</u> 26 801	<u>38 056</u> 26 801




212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 974</u> 14 286	<u>18 977</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 156</u> 14 464	<u>19 158</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 881</u> 15 179	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 881</u> 15 179	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 335</u> 15 625	<u>20 337</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 970</u> 16 250	<u>20 972</u> 16 250	<u>29 970</u> 16 250
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 877</u> 17 143	<u>21 879</u> 17 143	<u>30 877</u> 17 143
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 966</u> 18 214	<u>22 968</u> 18 214	<u>31 966</u> 18 214
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 691</u> 18 929	<u>23 694</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 691</u> 18 929	<u>23 694</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 508</u> 19 732	<u>24 510</u> 19 732	<u>33 508</u> 19 732
212-102-0200	7473-2010	3					

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 902</u> 14 429	<u>28 119</u> 14 429	<u>21 350</u> 14 429	<u>20 992</u> 14 429	<u>18 378</u> 14 429	<u>19 122</u> 14 429	<u>28 119</u> 14 429
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 085</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609	<u>21 534</u> 14 609	<u>21 175</u> 14 609	<u>18 561</u> 14 609	<u>19 305</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 818</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330	<u>22 267</u> 15 330	<u>21 908</u> 15 330	<u>19 294</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 818</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330	<u>22 267</u> 15 330	<u>21 908</u> 15 330	<u>19 294</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 276</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781	<u>22 725</u> 15 781	<u>22 366</u> 15 781	<u>19 752</u> 15 781	<u>20 496</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>21 918</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413	<u>23 366</u> 16 413	<u>23 008</u> 16 413	<u>20 394</u> 16 413	<u>21 137</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>22 834</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314	<u>24 282</u> 17 314	<u>23 924</u> 17 314	<u>21 310</u> 17 314	<u>22 054</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396	<u>25 382</u> 18 396	<u>25 023</u> 18 396	<u>22 409</u> 18 396	<u>23 153</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>24 666</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118	<u>26 115</u> 19 118	<u>25 756</u> 19 118	<u>23 142</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>24 666</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118	<u>26 115</u> 19 118	<u>25 756</u> 19 118	<u>23 142</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>25 491</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929	<u>26 939</u> 19 929	<u>26 581</u> 19 929	<u>23 967</u> 19 929	<u>24 711</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929

**212-103.**

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 119</u> 14 429	<u>19 122</u> 14 429	<u>28 119</u> 14 429
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 303</u> 14 609	<u>19 305</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 036</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 036</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 494</u> 15 781	<u>20 496</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 135</u> 16 413	<u>21 137</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 051</u> 17 314	<u>22 054</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 151</u> 18 396	<u>23 153</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 884</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 884</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 708</u> 19 929	<u>24 711</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929



212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.****212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>37 876</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>36 995</u> 33 629	<u>37 044</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>36 285</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>37 646</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>37 058</u> 33 307	<u>36 568</u> 33 307	<u>35 719</u> 33 307	<u>35 956</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 334</u> 34 375	<u>40 743</u> 30 872	<u>34 745</u> 30 872	<u>34 240</u> 30 872	<u>33 410</u> 30 872	<u>33 473</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>41 281</u> 35 536	<u>45 278</u> 30 782	<u>36 281</u> 30 782	<u>35 523</u> 30 782	<u>34 278</u> 30 782	<u>34 372</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>42 456</u> 36 696	<u>44 494</u> 30 013	<u>35 497</u> 30 013	<u>34 739</u> 30 013	<u>33 494</u> 30 013	<u>33 588</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

**212-202.**

212-103-0100							
212-103-0101			2	1	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$

212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	$\frac{33\,629}{33\,629}$	$\frac{36\,285}{33\,629}$	$\frac{43\,555}{33\,629}$
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	$\frac{37\,841}{33\,307}$	$\frac{36\,057}{33\,307}$	$\frac{43\,227}{33\,307}$
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{35\,768}{30\,872}$	$\frac{33\,832}{30\,872}$	$\frac{40\,743}{30\,872}$
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{37\,978}{30\,782}$	$\frac{34\,912}{30\,782}$	$\frac{45\,278}{30\,782}$
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{37\,182}{30\,013}$	$\frac{34\,128}{30\,013}$	$\frac{44\,494}{30\,013}$

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.****212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**

**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 218</u> 15 170	<u>27 751</u> 15 170	<u>21 546</u> 15 170	<u>21 217</u> 15 170	<u>18 821</u> 15 170	<u>19 503</u> 15 170	<u>27 751</u> 15 170
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 681</u> 15 625	<u>28 213</u> 15 625	<u>22 008</u> 15 625	<u>21 680</u> 15 625	<u>19 284</u> 15 625	<u>19 965</u> 15 625	<u>28 213</u> 15 625
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 134</u> 16 071	<u>28 667</u> 16 071	<u>22 462</u> 16 071	<u>22 133</u> 16 071	<u>19 737</u> 16 071	<u>20 419</u> 16 071	<u>28 667</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 041</u> 16 964	<u>29 574</u> 16 964	<u>23 369</u> 16 964	<u>23 041</u> 16 964	<u>20 644</u> 16 964	<u>21 326</u> 16 964	<u>29 574</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 808</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868	<u>20 372</u> 14 868	<u>20 103</u> 14 868	<u>18 801</u> 14 868	<u>18 801</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 495</u> 17 411	<u>30 028</u> 17 411	<u>23 823</u> 17 411	<u>23 494</u> 17 411	<u>21 098</u> 17 411	<u>21 780</u> 17 411	<u>30 028</u> 17 411
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 949</u> 17 857	<u>30 481</u> 17 857	<u>24 276</u> 17 857	<u>23 948</u> 17 857	<u>21 552</u> 17 857	<u>22 233</u> 17 857	<u>30 481</u> 17 857
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 072</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176	<u>22 457</u> 17 176	<u>22 546</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>24 219</u> 19 107	<u>31 751</u> 19 107	<u>25 546</u> 19 107	<u>25 218</u> 19 107	<u>22 822</u> 19 107	<u>23 503</u> 19 107	<u>31 751</u> 19 107
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>25 577</u> 20 445	<u>33 110</u> 20 445	<u>26 905</u> 20 445	<u>26 577</u> 20 445	<u>24 180</u> 20 445	<u>24 862</u> 20 445	<u>33 110</u> 20 445
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 049</u> 14 514	<u>29 525</u> 12 314	<u>17 766</u> 12 314	<u>17 497</u> 12 314	<u>16 195</u> 12 314	<u>16 195</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 751</u> 15 170	<u>19 503</u> 15 170	<u>27 751</u> 15 170
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 213</u> 15 625	<u>19 965</u> 15 625	<u>28 213</u> 15 625
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 667</u> 16 071	<u>20 419</u> 16 071	<u>28 667</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 574</u> 16 964	<u>21 326</u> 16 964	<u>29 574</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 130</u> 14 868	<u>18 469</u> 14 868	<u>32 130</u> 14 868
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>30 028</u> 17 411	<u>21 780</u> 17 411	<u>30 028</u> 17 411
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 481</u> 17 857	<u>22 233</u> 17 857	<u>30 481</u> 17 857
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 485</u> 17 176	<u>21 155</u> 17 176	<u>34 485</u> 17 176
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 751</u> 19 107	<u>23 503</u> 19 107	<u>31 751</u> 19 107
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 110</u> 20 445	<u>24 862</u> 20 445	<u>33 110</u> 20 445
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 525</u> 12 314	<u>15 863</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314

8.04-08-2023

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 376</u> 15 820	<u>31 545</u> 14 294	<u>19 786</u> 14 294	<u>19 517</u> 14 294	<u>18 216</u> 14 294	<u>18 216</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 822</u> 17 244	<u>31 979</u> 14 720	<u>20 220</u> 14 720	<u>19 951</u> 14 720	<u>18 649</u> 14 720	<u>18 649</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 323</u> 17 737	<u>32 700</u> 15 427	<u>20 942</u> 15 427	<u>20 672</u> 15 427	<u>19 371</u> 15 427	<u>19 371</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 324</u> 18 722	<u>33 135</u> 15 854	<u>21 377</u> 15 854	<u>21 107</u> 15 854	<u>19 806</u> 15 854	<u>19 806</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>21 825</u> 19 215							
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>22 325</u> 19 708							
212-401-0300	- 28013-98	3										
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>10 204</u> 7 777	<u>25 626</u> 8 492	<u>13 868</u> 8 492	<u>13 598</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3										
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 917</u> 22 052	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 123</u> 17 801	<u>22 452</u> 18 123	

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>31 545</u> 14 294	<u>17 883</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 979</u> 14 720	<u>18 317</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 700</u> 15 427	<u>19 039</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 135</u> 15 854	<u>19 474</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	
212-401-0206	150	3	1	2200				
212-401-0207	200	3	1	2200				
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 626</u> 8 492	<u>11 965</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	

212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 445</u> 17 136	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 842</u> 19 026	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636	<u>20 172</u> 15 888	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 639</u> 18 827	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472	<u>20 036</u> 15 756	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 036</u> 22 685	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643	<u>21 025</u> 17 535	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 062</u> 33 228	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 006</u> 26 834	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 809</u> 30 335	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 289</u> 24 656	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	

212-402-0203	) ( 3		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 369</u> 16 045	<u>18 232</u> 16 045	<u>17 383</u> 16 045	<u>17 325</u> 16 045	<u>16 911</u> 16 045	<u>17 033</u> 16 045	<u>18 232</u> 16 045
212-501-0102	, II		1	1000	<u>17 210</u> 15 889	<u>18 074</u> 15 889	<u>17 225</u> 15 889	<u>17 167</u> 15 889	<u>16 753</u> 15 889	<u>16 875</u> 15 889	<u>18 074</u> 15 889
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 796</u> 16 366	<u>18 660</u> 16 366	<u>17 766</u> 16 366	<u>17 705</u> 16 366	<u>17 314</u> 16 366	<u>17 451</u> 16 366	<u>18 660</u> 16 366
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 796</u> 16 366	<u>18 660</u> 16 366	<u>17 766</u> 16 366	<u>17 705</u> 16 366	<u>17 314</u> 16 366	<u>17 451</u> 16 366	<u>18 660</u> 16 366
212-501-0200	1225-2019										

212-402-0203	) ( 3		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	
212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	

212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 232</u> 16 045	<u>16 963</u> 16 045	<u>18 232</u> 16 045	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 074</u> 15 889	<u>16 805</u> 15 889	<u>18 074</u> 15 889	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 660</u> 16 366	<u>17 352</u> 16 366	<u>18 660</u> 16 366	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 660</u> 16 366	<u>17 352</u> 16 366	<u>18 660</u> 16 366	
212-501-0200	1225-2019							

8.04-08-2023

212-501-0201	, I		1	1000	<u>17 609</u> 16 282	<u>18 472</u> 16 282	<u>17 623</u> 16 282	<u>17 565</u> 16 282	<u>17 152</u> 16 282	<u>17 274</u> 16 282	<u>18 472</u> 16 282
212-501-0202	, II		1	1000	<u>17 062</u> 15 643	<u>17 925</u> 15 643	<u>17 031</u> 15 643	<u>16 970</u> 15 643	<u>16 579</u> 15 643	<u>16 716</u> 15 643	<u>17 925</u> 15 643
212-501-0203	, I		1	1000	<u>18 041</u> 16 607	<u>18 905</u> 16 607	<u>18 011</u> 16 607	<u>17 950</u> 16 607	<u>17 559</u> 16 607	<u>17 696</u> 16 607	<u>18 905</u> 16 607
212-501-0204	, II		1	1000	<u>17 773</u> 16 443	<u>18 636</u> 16 443	<u>17 787</u> 16 443	<u>17 729</u> 16 443	<u>17 315</u> 16 443	<u>17 437</u> 16 443	<u>18 636</u> 16 443
212-501-0206	, I		1	1000	<u>18 110</u> 16 775	<u>18 974</u> 16 775	<u>18 124</u> 16 775	<u>18 066</u> 16 775	<u>17 653</u> 16 775	<u>17 775</u> 16 775	<u>18 974</u> 16 775
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 159</u> 16 723	<u>19 023</u> 16 723	<u>18 129</u> 16 723	<u>18 068</u> 16 723	<u>17 677</u> 16 723	<u>17 814</u> 16 723	<u>19 023</u> 16 723
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 001</u> 18 536	<u>20 864</u> 18 536	<u>19 970</u> 18 536	<u>19 909</u> 18 536	<u>19 518</u> 18 536	<u>19 655</u> 18 536	<u>20 864</u> 18 536
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 001</u> 18 536	<u>20 864</u> 18 536	<u>19 970</u> 18 536	<u>19 909</u> 18 536	<u>19 518</u> 18 536	<u>19 655</u> 18 536	<u>20 864</u> 18 536
212-501-0304	, II		1	1000	<u>14 243</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577	<u>13 894</u> 12 577	<u>13 914</u> 12 577	<u>13 563</u> 12 577	<u>13 563</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 817</u> 15 402	<u>17 680</u> 15 402	<u>16 786</u> 15 402	<u>16 725</u> 15 402	<u>16 334</u> 15 402	<u>16 471</u> 15 402	<u>17 680</u> 15 402
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 490</u> 15 080	<u>17 354</u> 15 080	<u>16 460</u> 15 080	<u>16 399</u> 15 080	<u>16 007</u> 15 080	<u>16 145</u> 15 080	<u>17 354</u> 15 080

212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 472</u> 16 282	<u>17 203</u> 16 282	<u>18 472</u> 16 282
212-501-0202	, II		1	1000	<u>17 925</u> 15 643	<u>16 618</u> 15 643	<u>17 925</u> 15 643
212-501-0203	, I		1	1000	<u>18 905</u> 16 607	<u>17 597</u> 16 607	<u>18 905</u> 16 607
212-501-0204	, II		1	1000	<u>18 636</u> 16 443	<u>17 367</u> 16 443	<u>18 636</u> 16 443
212-501-0206	, I		1	1000	<u>18 974</u> 16 775	<u>17 705</u> 16 775	<u>18 974</u> 16 775
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 023</u> 16 723	<u>17 715</u> 16 723	<u>19 023</u> 16 723
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 864</u> 18 536	<u>19 557</u> 18 536	<u>20 864</u> 18 536
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 864</u> 18 536	<u>19 557</u> 18 536	<u>20 864</u> 18 536
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 470</u> 12 577	<u>13 563</u> 12 577	<u>16 470</u> 12 577
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 680</u> 15 402	<u>16 373</u> 15 402	<u>17 680</u> 15 402
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 354</u> 15 080	<u>16 046</u> 15 080	<u>17 354</u> 15 080

8.04-08-2023

212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 288</u> 15 866	<u>18 152</u> 15 866	<u>17 258</u> 15 866	<u>17 197</u> 15 866	<u>16 806</u> 15 866	<u>16 943</u> 15 866	<u>18 152</u> 15 866
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>15 411</u> 14 018	<u>16 274</u> 14 018	<u>15 380</u> 14 018	<u>15 319</u> 14 018	<u>14 928</u> 14 018	<u>15 065</u> 14 018	<u>16 274</u> 14 018

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>17 365</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>17 087</u> 14 916	<u>15 949</u> 14 916	<u>16 765</u> 14 916	<u>15 921</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 143</u> 15 723	<u>18 007</u> 15 723	<u>17 113</u> 15 723	<u>17 052</u> 15 723	<u>16 661</u> 15 723	<u>16 798</u> 15 723	<u>18 007</u> 15 723
212-502-0103	, I		1	1000	<u>16 101</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>16 018</u> 13 899	<u>14 969</u> 13 899	<u>15 494</u> 13 899	<u>14 862</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>15 677</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>15 593</u> 13 482	<u>14 544</u> 13 482	<u>15 070</u> 13 482	<u>14 437</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482

**212-503.**

-

212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>18 152</u> 15 866	<u>16 844</u> 15 866	<u>18 152</u> 15 866
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	, I		1	1000	<u>16 274</u> 14 018	<u>14 967</u> 14 018	<u>16 274</u> 14 018

212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>16 881</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>18 007</u> 15 723	<u>16 699</u> 15 723	<u>18 007</u> 15 723
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 818</u> 13 899	<u>15 572</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>15 147</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>23 538</u> 22 018	<u>24 402</u> 22 018	<u>23 508</u> 22 018	<u>23 447</u> 22 018	<u>23 056</u> 22 018	<u>23 193</u> 22 018	<u>24 402</u> 22 018
212-503-0102	-15		1	1000	<u>22 075</u> 20 577	<u>22 938</u> 20 577	<u>22 044</u> 20 577	<u>21 983</u> 20 577	<u>21 592</u> 20 577	<u>21 729</u> 20 577	<u>22 938</u> 20 577
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 271</u> 19 786	<u>22 134</u> 19 786	<u>21 240</u> 19 786	<u>21 179</u> 19 786	<u>20 788</u> 19 786	<u>20 925</u> 19 786	<u>22 134</u> 19 786

**212-6.****212-601.** -

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

**213.****213-1.****213-101.**



8.04-08-2023

116

212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>24 402</u> 22 018	<u>23 094</u> 22 018	<u>24 402</u> 22 018	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>22 938</u> 20 577	<u>21 631</u> 20 577	<u>22 938</u> 20 577	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>22 134</u> 19 786	<u>20 827</u> 19 786	<u>22 134</u> 19 786	

212-601-0100	- 1168-2006							
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>42 431</u> 32 143	<u>53 259</u> 32 143	<u>38 014</u> 32 143	<u>42 431</u> 32 143	<u>38 443</u> 32 143	<u>39 646</u> 32 143
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>42 431</u> 32 143	<u>53 259</u> 32 143	<u>38 014</u> 32 143	<u>42 431</u> 32 143	<u>38 443</u> 32 143	<u>39 646</u> 32 143
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>47 955</u> 37 500	<u>58 784</u> 37 500	<u>43 539</u> 37 500	<u>47 955</u> 37 500	<u>43 968</u> 37 500	<u>45 171</u> 37 500
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>47 955</u> 37 500	<u>58 784</u> 37 500	<u>43 539</u> 37 500	<u>47 955</u> 37 500	<u>43 968</u> 37 500	<u>45 171</u> 37 500
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>55 337</u> 42 857	<u>68 331</u> 42 857	<u>50 037</u> 42 857	<u>55 337</u> 42 857	<u>50 552</u> 42 857	<u>51 995</u> 42 857
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						

**213-104.**

, , ,

213-104-0100	1598-96				

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>53 259</u> 32 143	<u>53 259</u> 32 143	<u>36 514</u> 32 143	<u>53 259</u> 32 143
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>53 259</u> 32 143	<u>53 259</u> 32 143	<u>36 514</u> 32 143	<u>53 259</u> 32 143
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>58 784</u> 37 500	<u>58 784</u> 37 500	<u>42 038</u> 37 500	<u>58 784</u> 37 500
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>58 784</u> 37 500	<u>58 784</u> 37 500	<u>42 038</u> 37 500	<u>58 784</u> 37 500
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .						
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>68 331</u> 42 857	<u>68 331</u> 42 857	<u>48 236</u> 42 857	<u>68 331</u> 42 857
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .						
213-101-0601	100	1000 .	2	2940			<u>56 360</u> 46 902	

213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

**213-3.** , ,  
**213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3										
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 326</u> 26 518	<u>31 995</u> 26 339	<u>28 702</u> 26 339	<u>28 620</u> 26 339	<u>28 263</u> 26 339	<u>28 482</u> 26 339	<u>33 002</u> 26 339	
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 821</u> 26 518	<u>33 202</u> 26 339	<u>29 087</u> 26 339	<u>28 984</u> 26 339	<u>28 537</u> 26 339	<u>28 812</u> 26 339	<u>34 461</u> 26 339	

213-301-0100	( ) 31360-2007	3						
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>35 177</u> 26 339	<u>28 214</u> 26 339	<u>32 567</u> 26 339	
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>37 180</u> 26 339	<u>28 477</u> 26 339	<u>33 918</u> 26 339	

213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>29 540</u> 26 518	<u>32 517</u> 26 339	<u>28 869</u> 26 339	<u>28 777</u> 26 339	<u>28 381</u> 26 339	<u>28 625</u> 26 339	<u>33 633</u> 26 339
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 094</u> 22 321	<u>28 094</u> 22 321	<u>24 611</u> 22 321	<u>24 611</u> 22 321	<u>24 060</u> 22 321	<u>24 268</u> 22 321	<u>28 094</u> 22 321

**213-302.**

213-302-0100	945-92												
213-302-0101	390	190	188		2	17,8	<u>574</u> 513	<u>638</u> 513	<u>563</u> 513	<u>563</u> 513	<u>552</u> 513	<u>556</u> 513	<u>659</u> 513
213-302-0103	390	190	188		2	17,8	<u>739</u> 674	<u>804</u> 674	<u>729</u> 674	<u>729</u> 674	<u>717</u> 674	<u>722</u> 674	<u>825</u> 674

**213-303.**

213-303-0100	- ,											

213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>36 043</u> 26 339	<u>28 328</u> 26 339	<u>33 151</u> 26 339	
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>28 094</u> 22 321	<u>24 058</u> 22 321	<u>28 094</u> 22 321	

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390	190	188	,		2	17,8	<u>659</u> 513	<u>552</u> 513	<u>649</u> 513
213-302-0103	390	190	188	, -		2	17,8	<u>825</u> 674	<u>717</u> 674	<u>815</u> 674

213-303-0100	-							

213-303-0101	- 600 350 200		2	29	<u>1 800</u> 1 695	<u>1 905</u> 1 695	<u>1 783</u> 1 695	<u>1 784</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	

**213-304.**

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>382</u> 325	<u>416</u> 325	<u>371</u> 325	<u>371</u> 325	<u>358</u> 325	<u>363</u> 325	<u>473</u> 325	
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>543</u> 480	<u>611</u> 480	<u>532</u> 480	<u>532</u> 480	<u>519</u> 480	<u>524</u> 480	<u>634</u> 480	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>236</u> 207	<u>252</u> 207	<u>230</u> 207	<u>230</u> 207	<u>224</u> 207	<u>227</u> 207	<u>279</u> 207	
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	<u>389</u> 355	<u>421</u> 355	<u>384</u> 355	<u>384</u> 355	<u>378</u> 355	<u>380</u> 355	<u>432</u> 355	

**213-305.**

213-305-0100	945-92											



8.04-08-2023

124

213-303-0101	, - 600 ' 350 200		2	29	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 930</u> 1 695	

213-304-0100	945-92						
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>487</u> 325	<u>361</u> 325	<u>462</u> 325
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>634</u> 480	<u>519</u> 480	<u>623</u> 480
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>285</u> 207	<u>226</u> 207	<u>274</u> 207
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	<u>432</u> 355	<u>378</u> 355	<u>427</u> 355

213-305-0100	945-92						

213-305-0101													

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 646</u> 6 458	<u>6 673</u> 6 458	<u>6 642</u> 6 458	<u>6 642</u> 6 458	<u>6 637</u> 6 458	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 682</u> 6 458	<u>6 682</u> 6 458
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 648</u> 6 458	<u>6 678</u> 6 458	<u>6 643</u> 6 458	<u>6 643</u> 6 458	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 640</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>8 624</u> 8 386	<u>8 651</u> 8 386	<u>8 620</u> 8 386	<u>8 620</u> 8 386	<u>8 615</u> 8 386	<u>8 617</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386

**213-307.**

213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>98 266</u> 90 852	<u>105 547</u> 90 852	<u>97 094</u> 90 852	<u>97 094</u> 90 852	<u>95 757</u> 90 852	<u>96 261</u> 90 852	<u>108 009</u> 90 852	<u>108 009</u> 90 852
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>121 628</u> 113 617	<u>128 908</u> 113 617	<u>120 456</u> 113 617	<u>120 456</u> 113 617	<u>119 118</u> 113 617	<u>119 623</u> 113 617	<u>131 371</u> 113 617	<u>131 371</u> 113 617

8.04-08-2023

126

213-305-0101	, 390 190 188 , 35		2	9	<u>495</u> 344	<u>420</u> 344	<u>441</u> 344	

213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 637</u> 6 458	<u>6 678</u> 6 458
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 683</u> 6 458
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>8 615</u> 8 386	<u>8 656</u> 8 386

213-307-0100	937-92	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>95 752</u> 90 852	<u>106 827</u> 90 852
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>119 113</u> 113 617	<u>130 189</u> 113 617

**213-309.**

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

**22.****221.****221-1.****221-101.**

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>14 945</u> 13 834	<u>16 167</u> 13 834	<u>14 739</u> 13 834	<u>14 751</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>16 559</u> 13 834
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>9 599</u> 8 977	<u>10 337</u> 9 364	<u>9 479</u> 8 977	<u>9 479</u> 8 977	<u>9 423</u> 8 977	<u>9 423</u> 8 977	<u>10 341</u> 9 440
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>10 385</u> 9 761	<u>11 117</u> 10 145	<u>10 267</u> 9 761	<u>10 267</u> 9 761	<u>10 212</u> 9 761	<u>10 212</u> 9 761	<u>11 121</u> 10 221

221-101-0100	19804-2012						
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>17 440</u> 13 834	<u>14 613</u> 13 834	<u>16 461</u> 13 834
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>10 845</u> 9 440	<u>9 354</u> 8 977	<u>10 274</u> 9 440
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>11 618</u> 10 221	<u>10 144</u> 9 761	<u>11 055</u> 10 221

8.04-08-2023

221-101-0113	300 7-8	19804-2012,		1	228	<u>11 367</u> 10 733	<u>12 096</u> 11 117	<u>11 249</u> 10 733	<u>11 249</u> 10 733	<u>11 194</u> 10 733	<u>11 194</u> 10 733	<u>12 101</u> 11 192
221-101-0114	300 9	19804-2012,		1	228	<u>12 612</u> 11 964	<u>13 342</u> 12 348	<u>12 495</u> 11 964	<u>12 495</u> 11 964	<u>12 439</u> 11 964	<u>12 439</u> 11 964	<u>13 346</u> 12 423
221-101-0115	300 10	19804-2012,		1	228	<u>14 030</u> 13 365	<u>14 759</u> 13 749	<u>13 913</u> 13 365	<u>13 913</u> 13 365	<u>13 857</u> 13 365	<u>13 857</u> 13 365	<u>14 764</u> 13 824
221-101-0116	300 11	19804-2012,		1	228	<u>15 786</u> 15 099	<u>16 515</u> 15 483	<u>15 668</u> 15 099	<u>15 668</u> 15 099	<u>15 613</u> 15 099	<u>15 613</u> 15 099	<u>16 520</u> 15 559
221-101-0117	300 12	19804-2012,		1	228	<u>17 507</u> 16 800	<u>18 235</u> 17 183	<u>17 389</u> 16 800	<u>17 389</u> 16 800	<u>17 334</u> 16 800	<u>17 334</u> 16 800	<u>18 240</u> 17 259
221-101-0118	300 13	19804-2012,		1	228	<u>20 508</u> 19 765	<u>21 236</u> 20 149	<u>20 390</u> 19 765	<u>20 390</u> 19 765	<u>20 335</u> 19 765	<u>20 335</u> 19 765	<u>21 241</u> 20 224

**221-102.**

221-102-0100	13579-78		3									
221-102-0101	- 13579-2018	7,5	3	1	2458	<u>39 378</u> 33 529	<u>47 185</u> 37 615	<u>38 110</u> 33 529	<u>38 110</u> 33 529	<u>37 513</u> 33 529	<u>37 513</u> 33 529	<u>47 224</u> 38 420

221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>12 596</u> 11 192	<u>11 126</u> 10 733	<u>12 035</u> 11 192
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>13 841</u> 12 423	<u>12 372</u> 11 964	<u>13 280</u> 12 423
221-101-0115	300 10 19804-2012,		1	228	<u>15 259</u> 13 824	<u>13 790</u> 13 365	<u>14 698</u> 13 824
221-101-0116	300 11 19804-2012,		1	228	<u>17 015</u> 15 559	<u>15 545</u> 15 099	<u>16 454</u> 15 559
221-101-0117	300 12 19804-2012,		1	228	<u>18 735</u> 17 259	<u>17 266</u> 16 800	<u>18 174</u> 17 259
221-101-0118	300 13 19804-2012,		1	228	<u>21 736</u> 20 224	<u>20 267</u> 19 765	<u>21 175</u> 20 224

221-102-0100	13579-78	3					
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 562</u> 38 420	<u>36 784</u> 33 529	<u>46 513</u> 38 420

**221-103.**

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>135 830</u> 128 773	<u>143 807</u> 132 985	<u>134 546</u> 128 773	<u>134 546</u> 128 773	<u>133 942</u> 128 773	<u>133 942</u> 128 773
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>170 803</u> 163 329	<u>178 833</u> 167 592	<u>169 519</u> 163 329	<u>169 519</u> 163 329	<u>168 914</u> 163 329	<u>168 914</u> 163 329
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>205 490</u> 197 598	<u>213 505</u> 201 842	<u>204 204</u> 197 598	<u>204 204</u> 197 598	<u>203 599</u> 197 598	<u>203 599</u> 197 598

**221-104.**

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>77 589</u> 71 185	<u>85 601</u> 75 407	<u>76 296</u> 71 185	<u>76 296</u> 71 185	<u>75 688</u> 71 185	<u>75 688</u> 71 185	<u>85 653</u> 76 239
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>83 044</u> 76 575	<u>91 059</u> 80 800	<u>81 751</u> 76 575	<u>81 751</u> 76 575	<u>81 143</u> 76 575	<u>81 143</u> 76 575	<u>91 112</u> 81 633
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>85 967</u> 79 464	<u>93 978</u> 83 684	<u>84 675</u> 79 464	<u>84 675</u> 79 464	<u>84 067</u> 79 464	<u>84 067</u> 79 464	<u>94 029</u> 84 516



221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>143 863</u> 133 815	<u>149 264</u> 133 815	<u>133 205</u> 128 773	<u>143 143</u> 133 815
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>178 898</u> 168 432	<u>184 302</u> 168 432	<u>168 177</u> 163 329	<u>178 178</u> 168 432
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>213 565</u> 202 678	<u>218 975</u> 202 678	<u>202 861</u> 197 598	<u>212 844</u> 202 678

221-104-0100	956-93							
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>91 091</u> 76 239	<u>74 946</u> 71 185	<u>84 928</u> 76 239	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>96 550</u> 81 633	<u>80 401</u> 76 575	<u>90 387</u> 81 633	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>99 467</u> 84 516	<u>83 324</u> 79 464	<u>93 305</u> 84 516	

221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>89 649</u> 83 102	<u>97 660</u> 87 322	<u>88 356</u> 83 102	<u>88 356</u> 83 102	<u>87 748</u> 83 102	<u>87 748</u> 83 102	<u>97 711</u> 88 154	

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( , , ) 937-92	3	1	2477	<u>113 302</u> 106 534	<u>121 265</u> 110 746	<u>112 024</u> 106 534	<u>112 024</u> 106 534	<u>111 422</u> 106 534	<u>111 422</u> 106 534
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>91 252</u> 73 017	<u>100 413</u> 73 017	<u>98 451</u> 73 017	<u>101 010</u> 73 017	<u>95 038</u> 73 017	<u>98 365</u> 73 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>100 165</u> 81 756	<u>109 327</u> 81 756	<u>107 364</u> 81 756	<u>109 924</u> 81 756	<u>103 952</u> 81 756	<u>107 279</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>111 437</u> 92 473	<u>120 784</u> 92 473	<u>118 782</u> 92 473	<u>121 394</u> 92 473	<u>115 300</u> 92 473	<u>118 695</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>140 578</u> 120 708	<u>150 112</u> 120 708	<u>148 070</u> 120 708	<u>150 733</u> 120 708	<u>144 519</u> 120 708	<u>147 981</u> 120 708

221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>103 149</u> 88 154	<u>87 006</u> 83 102	<u>96 986</u> 88 154

222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	( 937-92	3	1	2477	<u>121 323</u> 111 576	<u>126 702</u> 111 576	<u>110 688</u> 106 534	<u>120 606</u> 111 576
222-101-0200	12504-2015	3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>110 821</u> 73 017	<u>118 585</u> 73 017	<u>97 427</u> 73 017	<u>104 252</u> 73 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>119 735</u> 81 756	<u>127 498</u> 81 756	<u>106 341</u> 81 756	<u>113 166</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>131 404</u> 92 473	<u>139 325</u> 92 473	<u>117 738</u> 92 473	<u>124 701</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>160 943</u> 120 708	<u>169 022</u> 120 708	<u>147 004</u> 120 708	<u>154 107</u> 120 708

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>73 952</u> 63 545	<u>78 943</u> 63 545	<u>77 874</u> 63 545	<u>79 268</u> 63 545	<u>76 015</u> 63 545	<u>77 827</u> 63 545
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>75 671</u> 65 229	<u>80 661</u> 65 229	<u>79 592</u> 65 229	<u>80 986</u> 65 229	<u>77 733</u> 65 229	<u>79 546</u> 65 229
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>87 772</u> 77 160	<u>92 725</u> 77 160	<u>91 664</u> 77 160	<u>93 047</u> 77 160	<u>89 819</u> 77 160	<u>91 618</u> 77 160
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>110 176</u> 95 314	<u>117 251</u> 95 314	<u>115 736</u> 95 314	<u>117 712</u> 95 314	<u>113 100</u> 95 314	<u>115 670</u> 95 314
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>93 892</u> 75 605	<u>103 053</u> 75 605	<u>101 090</u> 75 605	<u>103 650</u> 75 605	<u>97 678</u> 75 605	<u>101 005</u> 75 605

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>84 612</u> 63 545	<u>88 841</u> 63 545	<u>77 316</u> 63 545	<u>81 034</u> 63 545
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>86 331</u> 65 229	<u>90 560</u> 65 229	<u>79 035</u> 65 229	<u>82 752</u> 65 229
222-101-0207	31310-7	3	1	1330	<u>98 352</u> 77 160	<u>102 549</u> 77 160	<u>91 110</u> 77 160	<u>94 800</u> 77 160
222-101-0208	3131-8-9	3	1	1900	<u>125 290</u> 95 314	<u>131 286</u> 95 314	<u>114 945</u> 95 314	<u>120 216</u> 95 314
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>113 461</u> 75 605	<u>121 224</u> 75 605	<u>100 067</u> 75 605	<u>106 892</u> 75 605

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>102 411</u> 83 958	<u>111 572</u> 83 958	<u>109 610</u> 83 958	<u>112 169</u> 83 958	<u>106 197</u> 83 958	<u>109 524</u> 83 958
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>98 860</u> 80 343	<u>108 096</u> 80 343	<u>106 118</u> 80 343	<u>108 698</u> 80 343	<u>102 677</u> 80 343	<u>106 032</u> 80 343
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>171 017</u> 150 216	<u>180 736</u> 150 216	<u>178 654</u> 150 216	<u>181 370</u> 150 216	<u>175 034</u> 150 216	<u>178 564</u> 150 216
222-101-0305		3	1	1350	<u>78 386</u> 67 824	<u>83 414</u> 67 824	<u>82 337</u> 67 824	<u>83 741</u> 67 824	<u>80 464</u> 67 824	<u>82 290</u> 67 824
222-101-0306		3	1	1340	<u>75 809</u> 65 365	<u>80 800</u> 65 365	<u>79 731</u> 65 365	<u>81 125</u> 65 365	<u>77 872</u> 65 365	<u>79 684</u> 65 365
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>89 067</u> 78 362	<u>94 057</u> 78 362	<u>92 988</u> 78 362	<u>94 382</u> 78 362	<u>91 129</u> 78 362	<u>92 942</u> 78 362

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>121 980</u> 83 958	<u>129 743</u> 83 958	<u>108 586</u> 83 958	<u>115 411</u> 83 958
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>118 588</u> 80 343	<u>126 415</u> 80 343	<u>105 085</u> 80 343	<u>111 966</u> 80 343
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>191 779</u> 150 216	<u>200 016</u> 150 216	<u>177 568</u> 150 216	<u>184 809</u> 150 216
222-101-0305		3	1	1350	<u>89 125</u> 67 824	<u>93 386</u> 67 824	<u>81 775</u> 67 824	<u>85 520</u> 67 824
222-101-0306		3	1	1340	<u>86 469</u> 65 365	<u>90 698</u> 65 365	<u>79 173</u> 65 365	<u>82 891</u> 65 365
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>99 726</u> 78 362	<u>103 955</u> 78 362	<u>92 430</u> 78 362	<u>96 148</u> 78 362

222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>113 947</u> 101 619	<u>119 570</u> 101 619	<u>118 366</u> 101 619	<u>119 937</u> 101 619	<u>116 271</u> 101 619	<u>118 314</u> 101 619
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>91 704</u> 73 528	<u>100 828</u> 73 528	<u>98 874</u> 73 528	<u>101 423</u> 73 528	<u>95 475</u> 73 528	<u>98 789</u> 73 528
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>93 793</u> 75 376	<u>103 029</u> 75 376	<u>101 051</u> 75 376	<u>103 631</u> 75 376	<u>97 611</u> 75 376	<u>100 965</u> 75 376
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>170 084</u> 149 368	<u>179 766</u> 149 368	<u>177 693</u> 149 368	<u>180 398</u> 149 368	<u>174 086</u> 149 368	<u>177 602</u> 149 368
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>73 630</u> 62 560	<u>78 993</u> 62 560	<u>77 844</u> 62 560	<u>79 343</u> 62 560	<u>75 847</u> 62 560	<u>77 795</u> 62 560
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>79 879</u> 68 285	<u>85 465</u> 68 285	<u>84 268</u> 68 285	<u>85 829</u> 68 285	<u>82 188</u> 68 285	<u>84 216</u> 68 285



222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>125 959</u> 101 619	<u>130 725</u> 101 619	<u>117 738</u> 101 619	<u>121 927</u> 101 619
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>111 194</u> 73 528	<u>118 926</u> 73 528	<u>97 854</u> 73 528	<u>104 651</u> 73 528
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>113 522</u> 75 376	<u>121 348</u> 75 376	<u>100 019</u> 75 376	<u>106 899</u> 75 376
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>190 767</u> 149 368	<u>198 972</u> 149 368	<u>176 611</u> 149 368	<u>183 824</u> 149 368
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>85 086</u> 62 560	<u>89 630</u> 62 560	<u>77 245</u> 62 560	<u>81 240</u> 62 560
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>91 811</u> 68 285	<u>96 545</u> 68 285	<u>83 644</u> 68 285	<u>87 806</u> 68 285

222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>95 841</u> 82 932	<u>101 986</u> 82 932	<u>100 670</u> 82 932	<u>102 387</u> 82 932	<u>98 381</u> 82 932	<u>100 613</u> 82 932
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>95 332</u> 83 301	<u>100 992</u> 83 301	<u>99 780</u> 83 301	<u>101 361</u> 83 301	<u>97 671</u> 83 301	<u>99 727</u> 83 301
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>149 237</u> 129 130	<u>158 808</u> 129 130	<u>156 758</u> 129 130	<u>159 431</u> 129 130	<u>153 193</u> 129 130	<u>156 669</u> 129 130

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666	

8.04-08-2023

142

222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>108 967</u> 82 932	<u>114 174</u> 82 932	<u>99 983</u> 82 932	<u>104 561</u> 82 932
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>107 423</u> 83 301	<u>112 220</u> 83 301	<u>99 147</u> 83 301	<u>103 364</u> 83 301
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>169 681</u> 129 130	<u>177 792</u> 129 130	<u>155 688</u> 129 130	<u>162 818</u> 129 130

222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

**222-2.** ,  
**222-201.**

222-201-0200	, 20372-2015									
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 064 957</u> 1 029 553	<u>1 098 224</u> 1 047 076	<u>1 059 590</u> 1 029 553	<u>1 059 590</u> 1 029 553	<u>1 057 064</u> 1 029 553	<u>1 057 064</u> 1 029 553

**222-203.**

222-201-0200	, 20372-2015								
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 098 436</u> 1 050 530	<u>1 121 023</u> 1 050 530	<u>1 053 980</u> 1 029 553	<u>1 095 426</u> 1 050 530	

222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>120 417</u> 105 928	<u>126 949</u> 105 928	<u>125 519</u> 105 928	<u>127 384</u> 105 928	<u>123 031</u> 105 928	<u>125 456</u> 105 928
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , <sup>8</sup>	2	1	303	<u>12 734</u> 11 963	<u>13 660</u> 11 963	<u>12 588</u> 11 963	<u>12 588</u> 11 963	<u>12 536</u> 11 963	<u>12 536</u> 11 963

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 784</u> 6 504	<u>7 101</u> 6 683	<u>6 737</u> 6 504	<u>6 737</u> 6 504	<u>6 715</u> 6 504	<u>6 715</u> 6 504	<u>7 108</u> 6 719
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>25 661</u> 24 384	<u>27 121</u> 25 172	<u>25 432</u> 24 384	<u>25 432</u> 24 384	<u>25 324</u> 24 384	<u>25 324</u> 24 384	<u>27 138</u> 25 327
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>30 902</u> 29 719	<u>32 104</u> 30 356	<u>30 709</u> 29 719	<u>30 709</u> 29 719	<u>30 619</u> 29 719	<u>30 619</u> 29 719	<u>32 113</u> 30 481

**222-302.** ,

8.04-08-2023

146

222-203-0200	12767-2016	3						
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>134 535</u> 105 928	<u>140 193</u> 105 928	<u>124 773</u> 105 928	<u>129 747</u> 105 928
222-203-0300	949-92	2						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>13 984</u> 11 963	<u>14 683</u> 11 963	<u>12 536</u> 11 963	<u>13 844</u> 11 963

222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 306</u> 6 719	<u>6 688</u> 6 504	<u>7 082</u> 6 719
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>28 102</u> 25 327	<u>25 192</u> 24 384	<u>27 010</u> 25 327
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>32 923</u> 30 481	<u>30 508</u> 29 719	<u>32 005</u> 30 481

222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>150 185</u> 134 921	<u>156 819</u> 134 921	<u>155 367</u> 134 921	<u>157 261</u> 134 921	<u>152 840</u> 134 921	<u>155 303</u> 134 921	<u>164 525</u> 134 921	

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{6\,342}{5\,982}$	$\frac{6\,758}{6\,201}$	$\frac{6\,275}{5\,982}$	$\frac{6\,275}{5\,982}$	$\frac{6\,243}{5\,982}$	$\frac{6\,243}{5\,982}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{12\,046}{11\,071}$	$\frac{13\,262}{11\,712}$	$\frac{11\,850}{11\,071}$	$\frac{11\,850}{11\,071}$	$\frac{11\,758}{11\,071}$	$\frac{11\,758}{11\,071}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\,672}{7\,143}$	$\frac{8\,312}{7\,480}$	$\frac{7\,569}{7\,143}$	$\frac{7\,569}{7\,143}$	$\frac{7\,520}{7\,143}$	$\frac{7\,520}{7\,143}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{11\,323}{10\,313}$	$\frac{12\,602}{10\,986}$	$\frac{11\,116}{10\,313}$	$\frac{11\,116}{10\,313}$	$\frac{11\,019}{10\,313}$	$\frac{11\,019}{10\,313}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{16\,251}{14\,745}$	$\frac{18\,171}{15\,756}$	$\frac{15\,942}{14\,745}$	$\frac{15\,942}{14\,745}$	$\frac{15\,796}{14\,745}$	$\frac{15\,796}{14\,745}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{16\,959}{15\,313}$	$\frac{19\,070}{16\,424}$	$\frac{16\,618}{15\,313}$	$\frac{16\,618}{15\,313}$	$\frac{16\,458}{15\,313}$	$\frac{16\,458}{15\,313}$



222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>170 272</u> 134 921	<u>154 609</u> 134 921	<u>159 661</u> 134 921

225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{6\,761}{6\,244}$	$\frac{7\,043}{6\,244}$	$\frac{6\,205}{5\,982}$	$\frac{6\,723}{6\,244}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{13\,270}{11\,838}$	$\frac{14\,095}{11\,838}$	$\frac{11\,645}{11\,071}$	$\frac{13\,160}{11\,838}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{8\,316}{7\,546}$	$\frac{8\,750}{7\,546}$	$\frac{7\,461}{7\,143}$	$\frac{8\,258}{7\,546}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\,610}{11\,119}$	$\frac{13\,479}{11\,119}$	$\frac{10\,901}{10\,313}$	$\frac{12\,495}{11\,119}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{18\,183}{15\,955}$	$\frac{19\,486}{15\,955}$	$\frac{15\,618}{14\,745}$	$\frac{18\,009}{15\,955}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{19\,084}{16\,644}$	$\frac{20\,517}{16\,644}$	$\frac{16\,262}{15\,313}$	$\frac{18\,893}{16\,644}$

225-101-0109	15-9		1	1000	<u>25 312</u> 22 821	<u>28 510</u> 24 506	<u>24 795</u> 22 821	<u>24 795</u> 22 821	<u>24 553</u> 22 821	<u>24 553</u> 22 821
225-101-0110	20-6		1	980	<u>28 940</u> 26 451	<u>32 075</u> 28 102	<u>28 434</u> 26 451	<u>28 434</u> 26 451	<u>28 196</u> 26 451	<u>28 196</u> 26 451
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>40 259</u> 36 540	<u>44 993</u> 39 034	<u>39 495</u> 36 540	<u>39 495</u> 36 540	<u>39 135</u> 36 540	<u>39 135</u> 36 540
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>3 454</u> 3 304	<u>3 614</u> 3 388	<u>3 428</u> 3 304	<u>3 428</u> 3 304	<u>3 416</u> 3 304	<u>3 416</u> 3 304
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 004</u> 6 696	<u>7 332</u> 6 869	<u>6 951</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696	<u>6 926</u> 6 696	<u>6 926</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>23 587</u> 22 321	<u>25 026</u> 23 080	<u>23 354</u> 22 321	<u>23 354</u> 22 321	<u>23 245</u> 22 321	<u>23 245</u> 22 321
225-101-0602	15		1	950	<u>40 417</u> 37 857	<u>43 456</u> 39 458	<u>39 927</u> 37 857	<u>39 927</u> 37 857	<u>39 696</u> 37 857	<u>39 696</u> 37 857
225-101-0603	20		1	1480	<u>128 696</u> 123 929	<u>133 430</u> 126 422	<u>127 932</u> 123 929	<u>127 932</u> 123 929	<u>127 572</u> 123 929	<u>127 572</u> 123 929
225-101-0604	25		1	2450	<u>208 078</u> 199 402					
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 119</u> 15 380	<u>16 919</u> 15 802	<u>15 990</u> 15 380	<u>15 990</u> 15 380	<u>15 929</u> 15 380	<u>15 929</u> 15 380
225-101-0606	10-2		1	250	<u>14 853</u> 14 129	<u>15 653</u> 14 551	<u>14 724</u> 14 129	<u>14 724</u> 14 129	<u>14 663</u> 14 129	<u>14 663</u> 14 129

225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 531</u> 24 838	<u>30 702</u> 24 838	<u>24 256</u> 22 821	<u>28 241</u> 24 838
225-101-0110	20-6		1	980	<u>32 095</u> 28 428	<u>34 223</u> 28 428	<u>27 906</u> 26 451	<u>31 811</u> 28 428
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>45 023</u> 39 525	<u>48 237</u> 39 525	<u>38 697</u> 36 540	<u>44 595</u> 39 525
225-101-0200	8020-2016							
225-101-0201	6		1	50	<u>3 615</u> 3 404	<u>3 724</u> 3 404	<u>3 401</u> 3 304	<u>3 601</u> 3 404
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 334</u> 6 903	<u>7 557</u> 6 903	<u>6 896</u> 6 696	<u>7 304</u> 6 903
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>25 035</u> 23 229	<u>26 013</u> 23 229	<u>23 112</u> 22 321	<u>24 905</u> 23 229
225-101-0602	15		1	950	<u>43 475</u> 39 773	<u>45 538</u> 39 773	<u>39 414</u> 37 857	<u>43 200</u> 39 773
225-101-0603	20		1	1480	<u>133 460</u> 126 914	<u>136 674</u> 126 914	<u>127 134</u> 123 929	<u>133 032</u> 126 914
225-101-0604	25		1	2450				
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 924</u> 15 885	<u>17 467</u> 15 885	<u>15 855</u> 15 380	<u>16 851</u> 15 885
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 658</u> 14 634	<u>16 201</u> 14 634	<u>14 589</u> 14 129	<u>15 586</u> 14 634

225-101-0607	13-1		1	450			<u>34 705</u> 33 294	<u>34 756</u> 33 294	<u>34 444</u> 33 294	<u>34 505</u> 33 294
225-101-0608	13-2		1	450			<u>47 143</u> 45 488	<u>47 195</u> 45 488	<u>46 882</u> 45 488	<u>46 943</u> 45 488
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 657</u> 33 745	<u>37 832</u> 34 890	<u>35 306</u> 33 745	<u>35 306</u> 33 745	<u>35 141</u> 33 745	<u>35 141</u> 33 745
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>38 689</u> 36 741	<u>40 864</u> 37 887	<u>38 338</u> 36 741	<u>38 338</u> 36 741	<u>38 173</u> 36 741	<u>38 173</u> 36 741
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>47 076</u> 45 357	<u>48 771</u> 46 250	<u>46 803</u> 45 357	<u>46 803</u> 45 357	<u>46 674</u> 45 357	<u>46 674</u> 45 357
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>47 347</u> 45 625	<u>49 042</u> 46 518	<u>47 074</u> 45 625	<u>47 074</u> 45 625	<u>46 945</u> 45 625	<u>46 945</u> 45 625
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>52 235</u> 48 594	<u>56 650</u> 50 919	<u>51 523</u> 48 594	<u>51 523</u> 48 594	<u>51 188</u> 48 594	<u>51 188</u> 48 594
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>74 237</u> 70 335	<u>78 652</u> 72 660	<u>73 525</u> 70 335	<u>73 525</u> 70 335	<u>73 190</u> 70 335	<u>73 190</u> 70 335
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>69 027</u> 65 580	<u>72 865</u> 67 602	<u>68 408</u> 65 580	<u>68 408</u> 65 580	<u>68 116</u> 65 580	<u>68 116</u> 65 580
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>79 373</u> 75 804	<u>83 211</u> 77 825	<u>78 753</u> 75 804	<u>78 753</u> 75 804	<u>78 462</u> 75 804	<u>78 462</u> 75 804
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>63 557</u> 60 000	<u>67 651</u> 62 157	<u>62 896</u> 60 000	<u>62 896</u> 60 000	<u>62 585</u> 60 000	<u>62 585</u> 60 000
225-101-0620	10		1	800	<u>49 120</u> 46 786	<u>51 679</u> 48 134	<u>48 707</u> 46 786	<u>48 707</u> 46 786	<u>48 513</u> 46 786	<u>48 513</u> 46 786
225-101-0621	6		1	2260	<u>128 708</u> 122 232	<u>135 937</u> 126 040	<u>127 541</u> 122 232	<u>127 541</u> 122 232	<u>126 992</u> 122 232	<u>126 992</u> 122 232

225-101-0607	13-1		1	450			<u>37 839</u> 36 577	
225-101-0608	13-2		1	450			<u>51 504</u> 49 974	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>37 846</u> 35 116	<u>39 322</u> 35 116	<u>34 939</u> 33 745	<u>37 649</u> 35 116
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 878</u> 38 113	<u>42 355</u> 38 113	<u>37 971</u> 36 741	<u>40 681</u> 38 113
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>48 782</u> 46 426	<u>49 933</u> 46 426	<u>46 517</u> 45 357	<u>48 629</u> 46 426
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>49 053</u> 46 694	<u>50 204</u> 46 694	<u>46 788</u> 45 625	<u>48 900</u> 46 694
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>56 678</u> 51 377	<u>59 675</u> 51 377	<u>50 779</u> 48 594	<u>56 278</u> 51 377
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>78 680</u> 73 118	<u>81 677</u> 73 118	<u>72 781</u> 70 335	<u>78 280</u> 73 118
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>72 890</u> 68 001	<u>75 496</u> 68 001	<u>67 760</u> 65 580	<u>72 542</u> 68 001
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>83 236</u> 78 224	<u>85 842</u> 78 224	<u>78 106</u> 75 804	<u>82 888</u> 78 224
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>67 677</u> 62 582	<u>70 457</u> 62 582	<u>62 206</u> 60 000	<u>67 307</u> 62 582
225-101-0620	10		1	800	<u>51 695</u> 48 399	<u>53 433</u> 48 399	<u>48 276</u> 46 786	<u>51 464</u> 48 399
225-101-0621	6		1	2260	<u>135 983</u> 126 790	<u>140 891</u> 126 790	<u>126 322</u> 122 232	<u>135 329</u> 126 790

225-101-0622	10		1	2480	<u>145 640</u> 138 482	<u>153 573</u> 142 660	<u>144 360</u> 138 482	<u>144 360</u> 138 482	<u>143 758</u> 138 482	<u>143 758</u> 138 482

**225-102.**

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>163 089</u> 146 810	<u>159 799</u> 146 810	<u>159 982</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>293 605</u> 268 225	<u>288 670</u> 268 225	<u>288 944</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>244 762</u> 223 902	<u>240 530</u> 223 902	<u>240 530</u> 223 902	<u>238 538</u> 223 902	<u>238 538</u> 223 902	<u>236 107</u> 223 902
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>375 370</u> 343 982	<u>369 022</u> 343 982	<u>369 022</u> 343 982	<u>366 034</u> 343 982	<u>366 034</u> 343 982	<u>362 387</u> 343 982
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>422 481</u> 380 676	<u>414 050</u> 380 676	<u>414 519</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676
225-102-0147	2		1	1500	<u>39 041</u> 35 210	<u>38 270</u> 35 210	<u>38 313</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210
225-102-0148	3		1	700	<u>19 842</u> 18 022	<u>19 482</u> 18 022	<u>19 502</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022
225-102-0200	20 13015-2012									

8.04-08-2023

154

225-101-0622	10		1	2480	<u>153 624</u> 143 484	<u>159 010</u> 143 484	<u>143 023</u> 138 482	<u>152 906</u> 143 484	

225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0138	8.201		1	6400					
225-102-0139	8.302		1	9600					
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>270 992</u> 237 717	<u>271 159</u> 240 441	<u>288 967</u> 240 441	<u>268 786</u> 240 441	
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>414 715</u> 364 705	<u>414 965</u> 368 791	<u>441 678</u> 368 791	<u>411 405</u> 368 791	
225-102-0143	9.403		1	16400					
225-102-0147	2		1	1500					
225-102-0148	3		1	700					
225-102-0200	20 13015-2012								

225-102-0201	1.300		1	5800	<u>102 145</u> 94 922	<u>112 060</u> 94 922	<u>114 568</u> 94 922	<u>105 931</u> 94 922	<u>112 391</u> 94 922	<u>110 403</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>136 716</u> 127 105	<u>149 879</u> 127 105	<u>153 209</u> 127 105	<u>141 742</u> 127 105	<u>150 319</u> 127 105	<u>147 680</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>124 546</u> 115 714	<u>136 684</u> 115 714	<u>139 755</u> 115 714	<u>129 181</u> 115 714	<u>137 090</u> 115 714	<u>134 656</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>172 854</u> 160 915	<u>189 095</u> 160 915	<u>193 203</u> 160 915	<u>179 056</u> 160 915	<u>189 638</u> 160 915	<u>186 382</u> 160 915
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>164 927</u> 153 683	<u>180 142</u> 153 683	<u>183 991</u> 153 683	<u>170 737</u> 153 683	<u>180 650</u> 153 683	<u>177 600</u> 153 683
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>218 304</u> 203 404	<u>238 477</u> 203 404	<u>243 580</u> 203 404	<u>226 008</u> 203 404	<u>239 151</u> 203 404	<u>235 107</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>262 146</u> 248 886	<u>284 343</u> 248 886	<u>289 359</u> 248 886	<u>272 085</u> 248 886	<u>285 005</u> 248 886	<u>281 030</u> 248 886
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>299 702</u> 282 975	<u>329 361</u> 282 975	<u>336 065</u> 282 975	<u>312 982</u> 282 975	<u>330 246</u> 282 975	<u>324 934</u> 282 975
225-102-0209	5		1	4000	<u>92 078</u> 87 472	<u>99 732</u> 87 472	<u>101 462</u> 87 472	<u>95 505</u> 87 472	<u>99 960</u> 87 472	<u>98 589</u> 87 472
225-102-0210	6		1	4600	<u>109 091</u> 103 732	<u>117 894</u> 103 732	<u>119 883</u> 103 732	<u>113 033</u> 103 732	<u>118 156</u> 103 732	<u>116 580</u> 103 732
225-102-0211	7		1	5900	<u>136 583</u> 129 775	<u>147 873</u> 129 775	<u>150 425</u> 129 775	<u>141 639</u> 129 775	<u>148 210</u> 129 775	<u>146 188</u> 129 775
225-102-0212	8		1	7600	<u>171 658</u> 162 972	<u>186 200</u> 162 972	<u>189 487</u> 162 972	<u>178 169</u> 162 972	<u>186 634</u> 162 972	<u>184 030</u> 162 972

**225-104.**



225-102-0201	1.300		1	5800	<u>117 526</u> 94 922	<u>136 576</u> 94 922	<u>149 354</u> 94 922	<u>133 736</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>157 136</u> 127 105	<u>182 426</u> 127 105	<u>199 391</u> 127 105	<u>178 656</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>143 376</u> 115 714	<u>166 695</u> 115 714	<u>182 338</u> 115 714	<u>163 219</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>198 048</u> 160 915	<u>229 250</u> 160 915	<u>250 181</u> 160 915	<u>224 599</u> 160 915
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>188 530</u> 153 683	<u>217 761</u> 153 683	<u>237 369</u> 153 683	<u>213 403</u> 153 683
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>249 598</u> 203 404	<u>288 354</u> 203 404	<u>314 352</u> 203 404	<u>282 577</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600				
225-102-0208	4.400		1	15500				
225-102-0209	5		1	4000				
225-102-0210	6		1	4600				
225-102-0211	7		1	5900				
225-102-0212	8		1	7600				

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>26 164</u> 24 978	<u>27 443</u> 25 652	<u>25 957</u> 24 978	<u>25 957</u> 24 978	<u>25 860</u> 24 978	<u>25 860</u> 24 978
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>174 704</u> 166 062	<u>184 300</u> 171 117	<u>173 156</u> 166 062	<u>173 156</u> 166 062	<u>172 427</u> 166 062	<u>172 427</u> 166 062
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>360 481</u> 343 286	<u>379 354</u> 353 226	<u>357 436</u> 343 286	<u>357 436</u> 343 286	<u>356 003</u> 343 286	<u>356 003</u> 343 286
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>215 045</u> 204 830	<u>226 241</u> 210 727	<u>213 239</u> 204 830	<u>213 239</u> 204 830	<u>212 389</u> 204 830	<u>212 389</u> 204 830
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>51 721</u> 50 012	<u>53 320</u> 50 855	<u>51 463</u> 50 012	<u>51 463</u> 50 012	<u>51 341</u> 50 012	<u>51 341</u> 50 012
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>77 074</u> 73 751	<u>80 592</u> 75 604	<u>76 506</u> 73 751	<u>76 506</u> 73 751	<u>76 239</u> 73 751	<u>76 239</u> 73 751
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>150 112</u> 143 733	<u>156 829</u> 147 271	<u>149 028</u> 143 733	<u>149 028</u> 143 733	<u>148 518</u> 143 733	<u>148 518</u> 143 733
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>69 194</u> 65 527	<u>73 353</u> 67 717	<u>68 523</u> 65 527	<u>68 523</u> 65 527	<u>68 208</u> 65 527	<u>68 208</u> 65 527
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>159 398</u> 152 908	<u>166 115</u> 156 447	<u>158 314</u> 152 908	<u>158 314</u> 152 908	<u>157 804</u> 152 908	<u>157 804</u> 152 908
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>258 003</u> 245 746	<u>271 438</u> 252 822	<u>255 835</u> 245 746	<u>255 835</u> 245 746	<u>254 815</u> 245 746	<u>254 815</u> 245 746
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>87 434</u> 83 676	<u>90 490</u> 83 676	<u>86 920</u> 83 676	<u>86 949</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676

225-104-0100	30 224547-2016							
225-104-0104	1-100		1	400	<u>27 452</u> 25 784	<u>28 320</u> 25 784	<u>25 742</u> 24 978	<u>27 336</u> 25 784
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>184 361</u> 172 113	<u>190 877</u> 172 113	<u>171 538</u> 166 062	<u>183 493</u> 172 113
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>379 474</u> 355 186	<u>392 287</u> 355 186	<u>354 254</u> 343 286	<u>377 766</u> 355 186
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>226 312</u> 211 890	<u>233 913</u> 211 890	<u>211 351</u> 204 830	<u>225 299</u> 211 890
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>53 330</u> 51 021	<u>54 416</u> 51 021	<u>51 193</u> 50 012	<u>53 186</u> 51 021
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>80 615</u> 75 970	<u>83 004</u> 75 970	<u>75 913</u> 73 751	<u>80 296</u> 75 970
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>156 872</u> 147 968	<u>161 432</u> 147 968	<u>147 895</u> 143 733	<u>156 264</u> 147 968
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>73 379</u> 68 149	<u>76 202</u> 68 149	<u>67 822</u> 65 527	<u>73 003</u> 68 149
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>166 158</u> 157 144	<u>170 718</u> 157 144	<u>157 181</u> 152 908	<u>165 550</u> 157 144
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>271 523</u> 254 217	<u>280 645</u> 254 217	<u>253 570</u> 245 746	<u>270 308</u> 254 217
225-104-0200	30 24547-2016							
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 469</u> 83 676	<u>93 673</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676	<u>91 225</u> 83 676

8.04-08-2023

225-104-0203	1.200		1	2000	<u>143 102</u> 136 208	<u>149 214</u> 136 208	<u>142 074</u> 136 208	<u>142 131</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>91 440</u> 87 728	<u>95 279</u> 89 750	<u>90 821</u> 87 728	<u>90 821</u> 87 728	<u>90 530</u> 87 728	<u>90 530</u> 87 728
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>167 380</u> 160 139	<u>175 057</u> 164 182	<u>166 141</u> 160 139	<u>166 141</u> 160 139	<u>165 558</u> 160 139	<u>165 558</u> 160 139
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>95 715</u> 91 295	<u>100 513</u> 93 822	<u>94 940</u> 91 295	<u>94 940</u> 91 295	<u>94 576</u> 91 295	<u>94 576</u> 91 295
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>134 641</u> 129 321	<u>140 079</u> 132 186	<u>133 764</u> 129 321	<u>133 764</u> 129 321	<u>133 351</u> 129 321	<u>133 351</u> 129 321
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>178 009</u> 167 364		<u>176 209</u> 167 364	<u>176 309</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>168 542</u> 161 287	<u>176 219</u> 165 331	<u>167 303</u> 161 287	<u>167 303</u> 161 287	<u>166 720</u> 161 287	<u>166 720</u> 161 287
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>328 007</u> 313 606	<u>343 361</u> 321 693	<u>325 530</u> 313 606	<u>325 530</u> 313 606	<u>324 364</u> 313 606	<u>324 364</u> 313 606
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>187 482</u> 169 294	<u>209 179</u> 169 294	<u>183 832</u> 169 294	<u>184 035</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>197 055</u> 187 491	<u>207 611</u> 193 051	<u>195 351</u> 187 491	<u>195 351</u> 187 491	<u>194 550</u> 187 491	<u>194 550</u> 187 491
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>378 902</u> 359 955	<u>400 014</u> 371 075	<u>375 496</u> 359 955	<u>375 496</u> 359 955	<u>373 893</u> 359 955	<u>373 893</u> 359 955
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>366 743</u> 353 634	<u>379 538</u> 360 373	<u>364 678</u> 353 634	<u>364 678</u> 353 634	<u>363 707</u> 353 634	<u>363 707</u> 353 634
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>131 675</u> 125 005		<u>130 647</u> 125 005	<u>130 704</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005

225-104-0203	1.200		1	2000	<u>151 173</u> 136 208	<u>155 579</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208	<u>150 683</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>95 303</u> 90 148	<u>97 909</u> 90 148	<u>90 174</u> 87 728	<u>94 956</u> 90 148
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>175 105</u> 164 980	<u>180 318</u> 164 980	<u>164 846</u> 160 139	<u>174 411</u> 164 980
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>100 543</u> 94 320	<u>103 801</u> 94 320	<u>94 131</u> 91 295	<u>100 109</u> 94 320
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>140 113</u> 132 750	<u>143 805</u> 132 750	<u>132 847</u> 129 321	<u>139 621</u> 132 750
225-104-0215	4.200		1	3500			<u>175 103</u> 167 364	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>176 268</u> 166 128	<u>181 480</u> 166 128	<u>166 009</u> 161 287	<u>175 573</u> 166 128
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>343 459</u> 323 287	<u>353 883</u> 323 287	<u>322 941</u> 313 606	<u>342 070</u> 323 287
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>216 131</u> 169 294	<u>231 774</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>207 678</u> 194 147	<u>214 845</u> 194 147	<u>193 571</u> 187 491	<u>206 723</u> 194 147
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>400 149</u> 373 267	<u>414 482</u> 373 267	<u>371 936</u> 359 955	<u>398 238</u> 373 267
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>379 619</u> 361 702	<u>388 306</u> 361 702	<u>362 521</u> 353 634	<u>378 461</u> 361 702
225-104-0240	19.200		1	2000			<u>130 015</u> 125 005	

225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>92 335</u> 88 393	<u>96 493</u> 90 583	<u>91 664</u> 88 393	<u>91 664</u> 88 393	<u>91 348</u> 88 393	<u>91 348</u> 88 393
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>121 458</u> 115 857	<u>127 536</u> 119 058	<u>120 478</u> 115 857	<u>120 478</u> 115 857	<u>120 016</u> 115 857	<u>120 016</u> 115 857
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>158 561</u> 151 205	<u>166 557</u> 155 417	<u>157 270</u> 151 205	<u>157 270</u> 151 205	<u>156 663</u> 151 205	<u>156 663</u> 151 205
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>242 171</u> 230 759	<u>254 647</u> 237 330	<u>240 159</u> 230 759	<u>240 159</u> 230 759	<u>239 211</u> 230 759	<u>239 211</u> 230 759
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>195 375</u> 187 146	<u>204 012</u> 191 695	<u>193 982</u> 187 146	<u>193 982</u> 187 146	<u>193 326</u> 187 146	<u>193 326</u> 187 146
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>265 136</u> 253 232	<u>277 931</u> 259 971	<u>263 072</u> 253 232	<u>263 072</u> 253 232	<u>262 100</u> 253 232	<u>262 100</u> 253 232
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>333 264</u> 317 267	<u>350 857</u> 326 534	<u>330 425</u> 317 267	<u>330 425</u> 317 267	<u>329 090</u> 317 267	<u>329 090</u> 317 267
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>428 292</u> 404 598	<u>455 481</u> 418 919	<u>423 905</u> 404 598	<u>423 905</u> 404 598	<u>421 840</u> 404 598	<u>421 840</u> 404 598
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>179 185</u> 171 586	<u>187 182</u> 175 798	<u>177 895</u> 171 586	<u>177 895</u> 171 586	<u>177 288</u> 171 586	<u>177 288</u> 171 586
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>219 898</u> 208 228		<u>218 048</u> 208 228	<u>218 151</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228

225-104-0300	30 24547-2016							
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>96 520</u> 91 015	<u>99 343</u> 91 015	<u>90 963</u> 88 393	<u>96 143</u> 91 015
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>127 575</u> 119 689	<u>131 701</u> 119 689	<u>119 453</u> 115 857	<u>127 025</u> 119 689
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>166 608</u> 156 248	<u>172 038</u> 156 248	<u>155 922</u> 151 205	<u>165 885</u> 156 248
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>254 726</u> 238 625	<u>263 196</u> 238 625	<u>238 055</u> 230 759	<u>253 597</u> 238 625
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>204 067</u> 192 591	<u>209 931</u> 192 591	<u>192 525</u> 187 146	<u>203 285</u> 192 591
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>278 013</u> 261 300	<u>286 700</u> 261 300	<u>260 914</u> 253 232	<u>276 855</u> 261 300
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>350 969</u> 328 361	<u>362 914</u> 328 361	<u>327 459</u> 317 267	<u>349 377</u> 328 361
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>455 654</u> 421 742	<u>474 114</u> 421 742	<u>419 320</u> 404 598	<u>453 194</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016							
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>187 233</u> 176 628	<u>192 663</u> 176 628	<u>176 547</u> 171 586	<u>186 510</u> 176 628
225-104-0404	16-170		1	3600			<u>216 909</u> 208 228	

225-104-0406	17-170		1	4900	<u>305 047</u> 290 699	<u>320 721</u> 298 954	<u>302 518</u> 290 699	<u>302 518</u> 290 699	<u>301 328</u> 290 699	<u>301 328</u> 290 699
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>127 706</u> 122 250	<u>133 464</u> 125 283	<u>126 777</u> 122 250	<u>126 777</u> 122 250	<u>126 340</u> 122 250	<u>126 340</u> 122 250
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>191 454</u> 182 999		<u>190 272</u> 182 999	<u>190 338</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>273 743</u> 263 062		<u>272 407</u> 263 062	<u>272 481</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>253 176</u> 242 489		<u>251 737</u> 242 489	<u>251 817</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>205 977</u> 196 527	<u>216 213</u> 201 918	<u>204 326</u> 196 527	<u>204 326</u> 196 527	<u>203 548</u> 196 527	<u>203 548</u> 196 527
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>280 741</u> 268 652	<u>293 536</u> 275 391	<u>278 676</u> 268 652	<u>278 676</u> 268 652	<u>277 705</u> 268 652	<u>277 705</u> 268 652
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>283 433</u> 272 407	<u>294 628</u> 278 304	<u>281 626</u> 272 407	<u>281 626</u> 272 407	<u>280 776</u> 272 407	<u>280 776</u> 272 407
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>387 252</u> 373 462	<u>400 687</u> 380 538	<u>385 084</u> 373 462	<u>385 084</u> 373 462	<u>384 064</u> 373 462	<u>384 064</u> 373 462
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>498 162</u> 479 991	<u>516 075</u> 489 426	<u>495 271</u> 479 991	<u>495 271</u> 479 991	<u>493 911</u> 479 991	<u>493 911</u> 479 991
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>301 068</u> 287 862	<u>315 143</u> 295 275	<u>298 797</u> 287 862	<u>298 797</u> 287 862	<u>297 729</u> 287 862	<u>297 729</u> 287 862
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>494 027</u> 475 467	<u>512 580</u> 485 239	<u>491 034</u> 475 467	<u>491 034</u> 475 467	<u>489 625</u> 475 467	<u>489 625</u> 475 467



225-104-0406	17-170		1	4900	<u>320 821</u> 300 582	<u>331 462</u> 300 582	<u>299 875</u> 290 699	<u>319 402</u> 300 582
225-104-0500	30, 35 24547-2016							
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>133 501</u> 125 881	<u>137 410</u> 125 881	<u>125 806</u> 122 250	<u>132 980</u> 125 881
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300			<u>189 545</u> 182 999	
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600			<u>271 585</u> 263 062	
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800			<u>250 851</u> 242 489	
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>216 278</u> 202 981	<u>223 228</u> 202 981	<u>202 600</u> 196 527	<u>215 352</u> 202 981
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>293 617</u> 276 720	<u>302 304</u> 276 720	<u>276 519</u> 268 652	<u>292 460</u> 276 720
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>294 699</u> 279 466	<u>302 301</u> 279 466	<u>279 738</u> 272 407	<u>293 686</u> 279 466
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>400 772</u> 381 933	<u>409 894</u> 381 933	<u>382 819</u> 373 462	<u>399 557</u> 381 933
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>516 189</u> 491 286	<u>528 351</u> 491 286	<u>492 251</u> 479 991	<u>514 568</u> 491 286
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>315 232</u> 296 737	<u>324 788</u> 296 737	<u>296 424</u> 287 862	<u>313 959</u> 296 737
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>512 698</u> 487 166	<u>525 295</u> 487 166	<u>487 905</u> 475 467	<u>511 020</u> 487 166

225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>713 108</u> 683 182		<u>709 098</u> 683 182	<u>709 321</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>535 286</u> 512 117		<u>532 099</u> 512 117	<u>532 276</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>779 071</u> 747 443		<u>774 958</u> 747 443	<u>775 187</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>785 109</u> 755 870	<u>814 218</u> 771 202	<u>780 412</u> 755 870	<u>780 412</u> 755 870	<u>778 202</u> 755 870	<u>778 202</u> 755 870
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>1 116 975</u> 1 081 830	<u>1 148 962</u> 1 098 678	<u>1 111 814</u> 1 081 830	<u>1 111 814</u> 1 081 830	<u>1 109 385</u> 1 081 830	<u>1 109 385</u> 1 081 830
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 562 366</u> 2 501 980	<u>2 606 189</u> 2 525 062	<u>2 555 295</u> 2 501 980	<u>2 555 295</u> 2 501 980	<u>2 551 968</u> 2 501 980	<u>2 551 968</u> 2 501 980
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>135 862</u> 129 652	<u>142 579</u> 133 190	<u>134 778</u> 129 652	<u>134 778</u> 129 652	<u>134 268</u> 129 652	<u>134 268</u> 129 652
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>217 550</u> 207 970		<u>216 214</u> 207 970	<u>216 288</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>209 005</u> 199 080	<u>219 880</u> 204 809	<u>207 250</u> 199 080	<u>207 250</u> 199 080	<u>206 424</u> 199 080	<u>206 424</u> 199 080
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>338 471</u> 324 822	<u>352 546</u> 332 235	<u>336 200</u> 324 822	<u>336 200</u> 324 822	<u>335 132</u> 324 822	<u>335 132</u> 324 822
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>413 699</u> 396 748	<u>431 292</u> 406 015	<u>410 860</u> 396 748	<u>410 860</u> 396 748	<u>409 524</u> 396 748	<u>409 524</u> 396 748
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>564 312</u> 537 917		<u>560 456</u> 537 917	<u>560 670</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917

225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800			<u>706 631</u> 683 182	
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200			<u>530 138</u> 512 117	
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000			<u>772 429</u> 747 443	
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>814 403</u> 774 225	<u>834 166</u> 774 225	<u>775 504</u> 755 870	<u>811 769</u> 774 225
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>1 149 166</u> 1 102 000	<u>1 170 884</u> 1 102 000	<u>1 106 420</u> 1 081 830	<u>1 146 272</u> 1 102 000
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 606 468</u> 2 529 612	<u>2 636 221</u> 2 529 612	<u>2 547 906</u> 2 501 980	<u>2 602 503</u> 2 529 612
225-104-0600	30, 35 24547-2016							
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>142 622</u> 133 887	<u>147 183</u> 133 887	<u>133 645</u> 129 652	<u>142 014</u> 133 887
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600			<u>215 392</u> 207 970	
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>219 950</u> 205 938	<u>227 334</u> 205 938	<u>205 416</u> 199 080	<u>218 966</u> 205 938
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>352 636</u> 333 696	<u>362 191</u> 333 696	<u>333 827</u> 324 822	<u>351 362</u> 333 696
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>431 404</u> 407 841	<u>443 349</u> 407 841	<u>407 893</u> 396 748	<u>429 812</u> 407 841
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500			<u>558 085</u> 537 917	

225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>868 725</u> 836 743	<u>900 393</u> 853 423	<u>863 616</u> 836 743	<u>863 616</u> 836 743	<u>861 211</u> 836 743	<u>861 211</u> 836 743

**225-105.**

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>91 812</u> 86 562	<u>97 889</u> 89 763	<u>90 831</u> 86 562	<u>90 831</u> 86 562	<u>90 370</u> 86 562	<u>90 370</u> 86 562
225-105-0103	5		1	1400	<u>65 274</u> 61 434	<u>69 752</u> 63 793	<u>64 551</u> 61 434	<u>64 551</u> 61 434	<u>64 211</u> 61 434	<u>64 211</u> 61 434
225-105-0104	6		1	2400	<u>97 402</u> 90 991	<u>105 079</u> 95 035	<u>96 163</u> 90 991	<u>96 163</u> 90 991	<u>95 580</u> 90 991	<u>95 580</u> 90 991
225-105-0106	7		1	1800	<u>73 492</u> 68 679	<u>79 250</u> 71 711	<u>72 563</u> 68 679	<u>72 563</u> 68 679	<u>72 126</u> 68 679	<u>72 126</u> 68 679
225-105-0107	8		1	2900	<u>129 984</u> 122 092	<u>139 261</u> 126 978	<u>128 488</u> 122 092	<u>128 488</u> 122 092	<u>127 783</u> 122 092	<u>127 783</u> 122 092
225-105-0109	9		1	2200	<u>97 292</u> 91 320	<u>104 329</u> 95 027	<u>96 156</u> 91 320	<u>96 156</u> 91 320	<u>95 622</u> 91 320	<u>95 622</u> 91 320
225-105-0119	66		1	3900	<u>152 564</u> 142 214	<u>165 039</u> 148 785	<u>150 551</u> 142 214	<u>150 551</u> 142 214	<u>149 604</u> 142 214	<u>149 604</u> 142 214
225-105-0121	67		1	3000	<u>115 186</u> 107 250	<u>124 782</u> 112 304	<u>113 637</u> 107 250	<u>113 637</u> 107 250	<u>112 909</u> 107 250	<u>112 909</u> 107 250

8.04-08-2023

168

225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>900 595</u> 856 711	<u>922 095</u> 856 711	<u>858 276</u> 836 743	<u>897 729</u> 856 711	

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>97 928</u> 90 394	<u>102 054</u> 90 394	<u>89 806</u> 86 562	<u>97 378</u> 90 394	
225-105-0103	5		1	1400	<u>69 781</u> 64 258	<u>72 821</u> 64 258	<u>63 796</u> 61 434	<u>69 376</u> 64 258	
225-105-0104	6		1	2400	<u>105 128</u> 95 832	<u>110 340</u> 95 832	<u>94 869</u> 90 991	<u>104 433</u> 95 832	
225-105-0106	7		1	1800	<u>79 286</u> 72 309	<u>83 196</u> 72 309	<u>71 592</u> 68 679	<u>78 765</u> 72 309	
225-105-0107	8		1	2900	<u>139 320</u> 127 941	<u>145 618</u> 127 941	<u>126 923</u> 122 092	<u>138 480</u> 127 941	
225-105-0109	9		1	2200	<u>104 374</u> 95 757	<u>109 152</u> 95 757	<u>94 970</u> 91 320	<u>103 737</u> 95 757	
225-105-0119	66		1	3900	<u>165 119</u> 150 080	<u>173 589</u> 150 080	<u>148 448</u> 142 214	<u>163 990</u> 150 080	
225-105-0121	67		1	3000	<u>124 843</u> 113 301	<u>131 358</u> 113 301	<u>112 019</u> 107 250	<u>123 975</u> 113 301	

225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>64 894</u> 60 840	<u>69 692</u> 63 367	<u>64 120</u> 60 840	<u>64 120</u> 60 840	<u>63 756</u> 60 840	<u>63 756</u> 60 840
225-105-0202	25		1	2000	<u>78 896</u> 73 580	<u>85 293</u> 76 950	<u>77 864</u> 73 580	<u>77 864</u> 73 580	<u>77 378</u> 73 580	<u>77 378</u> 73 580
225-105-0203	26		1	2200	<u>86 315</u> 80 473	<u>93 352</u> 84 180	<u>85 179</u> 80 473	<u>85 179</u> 80 473	<u>84 645</u> 80 473	<u>84 645</u> 80 473
225-105-0204	75		1	3000	<u>115 466</u> 107 527	<u>125 062</u> 112 581	<u>113 918</u> 107 527	<u>113 918</u> 107 527	<u>113 189</u> 107 527	<u>113 189</u> 107 527
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>115 856</u> 109 008	<u>123 853</u> 113 220	<u>114 566</u> 109 008	<u>114 566</u> 109 008	<u>113 959</u> 109 008	<u>113 959</u> 109 008
225-105-0302	264		1	3800	<u>182 555</u> 172 068	<u>194 710</u> 178 470	<u>180 593</u> 172 068	<u>180 593</u> 172 068	<u>179 670</u> 172 068	<u>179 670</u> 172 068
225-105-0303	267		1	5000	<u>238 086</u> 224 312	<u>254 079</u> 232 737	<u>235 505</u> 224 312	<u>235 505</u> 224 312	<u>234 291</u> 224 312	<u>234 291</u> 224 312

**225-106.**


					,				
225-105-0200	30 13015-2012								
225-105-0201	24		1	1500	<u>69 723</u> 63 865	<u>72 981</u> 63 865	<u>63 311</u> 60 840	<u>69 289</u> 63 865	
225-105-0202	25		1	2000	<u>85 334</u> 77 614	<u>89 678</u> 77 614	<u>76 785</u> 73 580	<u>84 755</u> 77 614	
225-105-0203	26		1	2200	<u>93 397</u> 84 911	<u>98 175</u> 84 911	<u>83 993</u> 80 473	<u>92 760</u> 84 911	
225-105-0204	75		1	3000	<u>125 123</u> 113 578	<u>131 639</u> 113 578	<u>112 299</u> 107 527	<u>124 255</u> 113 578	
225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500	<u>123 904</u> 114 050	<u>129 334</u> 114 050	<u>113 218</u> 109 008	<u>123 181</u> 114 050	
225-105-0302	264		1	3800	<u>194 787</u> 179 732	<u>203 040</u> 179 732	<u>178 544</u> 172 068	<u>193 687</u> 179 732	
225-105-0303	267		1	5000	<u>254 181</u> 234 397	<u>265 040</u> 234 397	<u>232 808</u> 224 312	<u>252 734</u> 234 397	

					,			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

8.04-08-2023

225-106-0400	24547-2016										
225-106-0401	15-0,5 24547-2016		1	475	<u>18 925</u> 17 661	<u>20 445</u> 18 461	<u>18 680</u> 17 661	<u>18 680</u> 17 661	<u>18 565</u> 17 661	<u>18 565</u> 17 661	<u>20 454</u> 18 619
225-106-0402	22,5-250 24547-2016		1	650	<u>30 843</u> 29 054	<u>32 922</u> 30 149	<u>30 507</u> 29 054	<u>30 507</u> 29 054	<u>30 349</u> 29 054	<u>30 349</u> 29 054	<u>32 935</u> 30 365
225-106-0403	, 15		1	900	<u>32 897</u> 30 536	<u>35 776</u> 32 052	<u>32 432</u> 30 536	<u>32 432</u> 30 536	<u>32 214</u> 30 536	<u>32 214</u> 30 536	<u>35 794</u> 32 351

**225-107.**

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>12 104</u> 11 304	<u>13 064</u> 11 809	<u>11 949</u> 11 304	<u>11 949</u> 11 304	<u>11 876</u> 11 304	<u>11 876</u> 11 304	<u>13 070</u> 11 909
225-107-0102	19		1	500	<u>22 035</u> 20 679	<u>23 634</u> 21 521	<u>21 777</u> 20 679	<u>21 777</u> 20 679	<u>21 655</u> 20 679	<u>21 655</u> 20 679	<u>23 644</u> 21 687
225-107-0103	20		1	600	<u>27 696</u> 26 054	<u>29 615</u> 27 064	<u>27 386</u> 26 054	<u>27 386</u> 26 054	<u>27 241</u> 26 054	<u>27 241</u> 26 054	<u>29 627</u> 27 264
225-107-0104	42		1	2000	<u>89 648</u> 84 205	<u>96 046</u> 87 575	<u>88 616</u> 84 205	<u>88 616</u> 84 205	<u>88 130</u> 84 205	<u>88 130</u> 84 205	<u>96 087</u> 88 239



8.04-08-2023

172

225-106-0400	24547-2016							
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>21 486</u> 18 619	<u>18 424</u> 17 661	<u>20 317</u> 18 619	
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>34 347</u> 30 365	<u>30 157</u> 29 054	<u>32 747</u> 30 365	
225-106-0403	, 15		1	900	<u>37 749</u> 32 351	<u>31 947</u> 30 536	<u>35 534</u> 32 351	

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012							
225-107-0101	18		1	300	<u>13 721</u> 11 909	<u>11 787</u> 11 304	<u>12 983</u> 11 909	
225-107-0102	19		1	500	<u>24 730</u> 21 687	<u>21 507</u> 20 679	<u>23 500</u> 21 687	
225-107-0103	20		1	600	<u>30 931</u> 27 264	<u>27 063</u> 26 054	<u>29 454</u> 27 264	
225-107-0104	42		1	2000	<u>100 430</u> 88 239	<u>87 537</u> 84 205	<u>95 508</u> 88 239	

8.04-08-2023

225-107-0105	43		1	1500	<u>66 746</u> 62 670	<u>71 544</u> 65 197	<u>65 972</u> 62 670	<u>65 972</u> 62 670	<u>65 608</u> 62 670	<u>65 608</u> 62 670	<u>71 575</u> 65 695
225-107-0106	44		1	1300	<u>56 391</u> 52 875	<u>60 549</u> 55 065	<u>55 720</u> 52 875	<u>55 720</u> 52 875	<u>55 404</u> 52 875	<u>55 404</u> 52 875	<u>60 576</u> 55 497
225-107-0107	45		1	1100	<u>49 830</u> 46 830	<u>53 349</u> 48 684	<u>49 262</u> 46 830	<u>49 262</u> 46 830	<u>48 995</u> 46 830	<u>48 995</u> 46 830	<u>53 371</u> 49 049
225-107-0108	46		1	1000	<u>43 085</u> 40 384	<u>46 284</u> 42 069	<u>42 569</u> 40 384	<u>42 569</u> 40 384	<u>42 326</u> 40 384	<u>42 326</u> 40 384	<u>46 304</u> 42 401
225-107-0109	1		1	1000	<u>51 794</u> 48 990	<u>54 993</u> 50 675	<u>51 278</u> 48 990	<u>51 278</u> 48 990	<u>51 035</u> 48 990	<u>51 035</u> 48 990	<u>55 013</u> 51 007
225-107-0110	2		1	1300	<u>65 521</u> 61 897	<u>69 680</u> 64 088	<u>64 850</u> 61 897	<u>64 850</u> 61 897	<u>64 535</u> 61 897	<u>64 535</u> 61 897	<u>69 706</u> 64 519
225-107-0111	3		1	1600	<u>96 995</u> 92 341	<u>102 113</u> 95 036	<u>96 169</u> 92 341	<u>96 169</u> 92 341	<u>95 780</u> 92 341	<u>95 780</u> 92 341	<u>102 145</u> 95 568
225-107-0112	4		1	1100	<u>61 807</u> 58 665	<u>65 325</u> 60 518	<u>61 239</u> 58 665	<u>61 239</u> 58 665	<u>60 972</u> 58 665	<u>60 972</u> 58 665	<u>65 348</u> 60 883
225-107-0113	5		1	1500	<u>78 721</u> 74 502	<u>83 519</u> 77 029	<u>77 946</u> 74 502	<u>77 946</u> 74 502	<u>77 582</u> 74 502	<u>77 582</u> 74 502	<u>83 549</u> 77 528
225-107-0114	11		1	300	<u>15 404</u> 14 564	<u>16 364</u> 15 070	<u>15 249</u> 14 564	<u>15 249</u> 14 564	<u>15 176</u> 14 564	<u>15 176</u> 14 564	<u>16 370</u> 15 169
225-107-0115	12		1	500	<u>28 228</u> 26 798	<u>29 827</u> 27 641	<u>27 970</u> 26 798	<u>27 970</u> 26 798	<u>27 848</u> 26 798	<u>27 848</u> 26 798	<u>29 838</u> 27 807
225-107-0116	13		1	600	<u>34 141</u> 32 422	<u>36 060</u> 33 433	<u>33 831</u> 32 422	<u>33 831</u> 32 422	<u>33 685</u> 32 422	<u>33 685</u> 32 422	<u>36 072</u> 33 632
225-107-0200	13015-2012										

225-107-0105	43		1	1500	<u>74 832</u> 65 695	<u>65 163</u> 62 670	<u>71 141</u> 65 695
225-107-0106	44		1	1300	<u>63 399</u> 55 497	<u>55 018</u> 52 875	<u>60 199</u> 55 497
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 760</u> 49 049	<u>48 669</u> 46 830	<u>53 053</u> 49 049
225-107-0108	46		1	1000	<u>48 476</u> 42 401	<u>42 029</u> 40 384	<u>46 015</u> 42 401
225-107-0109	1		1	1000	<u>57 185</u> 51 007	<u>50 739</u> 48 990	<u>54 724</u> 51 007
225-107-0110	2		1	1300	<u>72 529</u> 64 519	<u>64 149</u> 61 897	<u>69 330</u> 64 519
225-107-0111	3		1	1600	<u>105 620</u> 95 568	<u>95 306</u> 92 341	<u>101 682</u> 95 568
225-107-0112	4		1	1100	<u>67 737</u> 60 883	<u>60 646</u> 58 665	<u>65 029</u> 60 883
225-107-0113	5		1	1500	<u>86 807</u> 77 528	<u>77 137</u> 74 502	<u>83 115</u> 77 528
225-107-0114	11		1	300	<u>17 021</u> 15 169	<u>15 087</u> 14 564	<u>16 283</u> 15 169
225-107-0115	12		1	500	<u>30 923</u> 27 807	<u>27 700</u> 26 798	<u>29 693</u> 27 807
225-107-0116	13		1	600	<u>37 375</u> 33 632	<u>33 507</u> 32 422	<u>35 899</u> 33 632
225-107-0200	13015-2012						

8.04-08-2023

225-107-0204	1-10		1	250	<u>11 216</u> 10 536	<u>12 016</u> 10 957	<u>11 087</u> 10 536	<u>11 087</u> 10 536	<u>11 026</u> 10 536	<u>11 026</u> 10 536	<u>12 021</u> 11 040
225-107-0205	1-16		1	400	<u>15 886</u> 14 821	<u>17 165</u> 15 495	<u>15 679</u> 14 821	<u>15 679</u> 14 821	<u>15 582</u> 14 821	<u>15 582</u> 14 821	<u>17 173</u> 15 628
225-107-0206	1-20		1	500	<u>21 710</u> 20 357	<u>23 309</u> 21 200	<u>21 452</u> 20 357	<u>21 452</u> 20 357	<u>21 330</u> 20 357	<u>21 330</u> 20 357	<u>23 319</u> 21 366
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>11 929</u> 10 857	<u>13 289</u> 11 573	<u>11 710</u> 10 857	<u>11 710</u> 10 857	<u>11 607</u> 10 857	<u>11 607</u> 10 857	<u>13 297</u> 11 714
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 887</u> 5 571	<u>6 245</u> 5 760	<u>5 829</u> 5 571	<u>5 829</u> 5 571	<u>5 802</u> 5 571	<u>5 802</u> 5 571	<u>6 247</u> 5 797

**225-108.**

225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>203 792</u> 195 897	<u>211 804</u> 200 121	<u>202 501</u> 195 897	<u>202 501</u> 195 897	<u>201 893</u> 195 897	<u>201 893</u> 195 897

**225-109.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					,			
225-107-0204	1-10		1	250	<u>12 564</u> 11 040	<u>10 952</u> 10 536	<u>11 949</u> 11 040	
225-107-0205	1-16		1	400	<u>18 042</u> 15 628	<u>15 464</u> 14 821	<u>17 058</u> 15 628	
225-107-0206	1-20		1	500	<u>24 405</u> 21 366	<u>21 182</u> 20 357	<u>23 174</u> 21 366	
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 220</u> 11 714	<u>11 481</u> 10 857	<u>13 174</u> 11 714	
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>6 490</u> 5 797	<u>5 768</u> 5 571	<u>6 215</u> 5 797	

					,				
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>211 857</u> 200 953	<u>217 291</u> 200 953	<u>201 152</u> 195 897	<u>211 133</u> 200 953

					,				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>110 709</u> 104 578	<u>117 746</u> 108 285	<u>109 573</u> 104 578	<u>109 573</u> 104 578	<u>109 039</u> 104 578	<u>109 039</u> 104 578
225-109-0102	2		1	2900	<u>139 403</u> 131 399	<u>148 679</u> 136 285	<u>137 906</u> 131 399	<u>137 906</u> 131 399	<u>137 202</u> 131 399	<u>137 202</u> 131 399
225-109-0103	3		1	5200	<u>251 566</u> 237 195	<u>268 200</u> 245 956	<u>248 882</u> 237 195	<u>248 882</u> 237 195	<u>247 619</u> 237 195	<u>247 619</u> 237 195
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>121 055</u> 114 144	<u>129 051</u> 118 356	<u>119 764</u> 114 144	<u>119 764</u> 114 144	<u>119 157</u> 114 144	<u>119 157</u> 114 144
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>127 579</u> 119 277	<u>137 495</u> 124 500	<u>125 979</u> 119 277	<u>125 979</u> 119 277	<u>125 226</u> 119 277	<u>125 226</u> 119 277
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>200 467</u> 188 892	<u>213 902</u> 195 969	<u>198 300</u> 188 892	<u>198 300</u> 188 892	<u>197 280</u> 188 892	<u>197 280</u> 188 892
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>249 898</u> 235 109	<u>267 171</u> 244 207	<u>247 111</u> 235 109	<u>247 111</u> 235 109	<u>245 800</u> 235 109	<u>245 800</u> 235 109
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>181 968</u> 171 488	<u>194 123</u> 177 890	<u>180 006</u> 171 488	<u>180 006</u> 171 488	<u>179 083</u> 171 488	<u>179 083</u> 171 488
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>306 056</u> 288 192	<u>326 848</u> 299 143	<u>302 701</u> 288 192	<u>302 701</u> 288 192	<u>301 123</u> 288 192	<u>301 123</u> 288 192
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>131 501</u> 123 810	<u>140 458</u> 128 527	<u>130 056</u> 123 810	<u>130 056</u> 123 810	<u>129 376</u> 123 810	<u>129 376</u> 123 810
225-109-0111	78		1	6200	<u>261 807</u> 245 125	<u>281 640</u> 255 571	<u>258 607</u> 245 125	<u>258 607</u> 245 125	<u>257 102</u> 245 125	<u>257 102</u> 245 125
225-109-0112	79		1	2000	<u>80 974</u> 75 634	<u>87 372</u> 79 004	<u>79 942</u> 75 634	<u>79 942</u> 75 634	<u>79 456</u> 75 634	<u>79 456</u> 75 634

225-109-0100	20 13015-2012							
225-109-0101	1		1	2200	<u>117 791</u> 109 015	<u>122 569</u> 109 015	<u>108 387</u> 104 578	<u>117 154</u> 109 015
225-109-0102	2		1	2900	<u>148 739</u> 137 248	<u>155 037</u> 137 248	<u>136 342</u> 131 399	<u>147 899</u> 137 248
225-109-0103	3		1	5200	<u>268 306</u> 247 683	<u>279 599</u> 247 683	<u>246 077</u> 237 195	<u>266 801</u> 247 683
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>129 102</u> 119 187	<u>134 532</u> 119 187	<u>118 416</u> 114 144	<u>128 379</u> 119 187
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>137 558</u> 125 529	<u>144 290</u> 125 529	<u>124 306</u> 119 277	<u>136 661</u> 125 529
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>213 988</u> 197 364	<u>223 109</u> 197 364	<u>196 034</u> 188 892	<u>212 772</u> 197 364
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>267 281</u> 246 001	<u>279 009</u> 246 001	<u>244 198</u> 235 109	<u>265 719</u> 246 001
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>194 200</u> 179 152	<u>202 453</u> 179 152	<u>177 957</u> 171 488	<u>193 101</u> 179 152
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>326 980</u> 301 302	<u>341 097</u> 301 302	<u>299 195</u> 288 192	<u>325 099</u> 301 302
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>140 515</u> 129 457	<u>146 596</u> 129 457	<u>128 546</u> 123 810	<u>139 704</u> 129 457
225-109-0111	78		1	6200	<u>281 766</u> 257 630	<u>295 231</u> 257 630	<u>255 263</u> 245 125	<u>279 972</u> 257 630
225-109-0112	79		1	2000	<u>87 412</u> 79 668	<u>91 756</u> 79 668	<u>78 863</u> 75 634	<u>86 833</u> 79 668

225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>203 196</u> 191 150	<u>217 270</u> 198 564	<u>200 925</u> 191 150	<u>200 925</u> 191 150	<u>199 856</u> 191 150	<u>199 856</u> 191 150
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>75 000</u> 70 607	<u>80 118</u> 73 303	<u>74 175</u> 70 607	<u>74 175</u> 70 607	<u>73 786</u> 70 607	<u>73 786</u> 70 607
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>134 611</u> 126 226	<u>144 527</u> 131 449	<u>133 011</u> 126 226	<u>133 011</u> 126 226	<u>132 258</u> 126 226	<u>132 258</u> 126 226
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>142 639</u> 135 472	<u>150 636</u> 139 684	<u>141 348</u> 135 472	<u>141 348</u> 135 472	<u>140 741</u> 135 472	<u>140 741</u> 135 472
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>179 901</u> 171 197	<u>189 497</u> 176 252	<u>178 352</u> 171 197	<u>178 352</u> 171 197	<u>177 624</u> 171 197	<u>177 624</u> 171 197
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>196 705</u> 185 613	<u>209 500</u> 192 352	<u>194 641</u> 185 613	<u>194 641</u> 185 613	<u>193 669</u> 185 613	<u>193 669</u> 185 613
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>256 858</u> 243 081	<u>272 532</u> 251 337	<u>254 329</u> 243 081	<u>254 329</u> 243 081	<u>253 139</u> 243 081	<u>253 139</u> 243 081
225-109-0209	77		1	6800	<u>302 443</u> 283 964	<u>324 194</u> 295 421	<u>298 933</u> 283 964	<u>298 933</u> 283 964	<u>297 281</u> 283 964	<u>297 281</u> 283 964

**225-110.**

225-110-0100	21509-76										



225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>217 360</u> 200 025	<u>226 916</u> 200 025	<u>198 552</u> 191 150	<u>216 087</u> 200 025
225-109-0200	20 13015-2012							
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>80 151</u> 73 834	<u>83 626</u> 73 834	<u>73 312</u> 70 607	<u>79 688</u> 73 834
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>144 590</u> 132 478	<u>151 323</u> 132 478	<u>131 339</u> 126 226	<u>143 693</u> 132 478
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>150 687</u> 140 515	<u>156 116</u> 140 515	<u>140 000</u> 135 472	<u>149 963</u> 140 515
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>189 558</u> 177 248	<u>196 073</u> 177 248	<u>176 734</u> 171 197	<u>188 690</u> 177 248
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>209 582</u> 193 681	<u>218 269</u> 193 681	<u>192 483</u> 185 613	<u>208 424</u> 193 681
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>272 632</u> 252 964	<u>283 273</u> 252 964	<u>251 686</u> 243 081	<u>271 214</u> 252 964
225-109-0209	77		1	6800	<u>324 333</u> 297 680	<u>339 101</u> 297 680	<u>295 265</u> 283 964	<u>322 365</u> 297 680

225-110-0100	21509-76						

8.04-08-2023

225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 299</u> 17 374	<u>19 413</u> 17 999	<u>18 132</u> 17 374	<u>18 132</u> 17 374	<u>18 054</u> 17 374	<u>18 054</u> 17 374	<u>19 436</u> 18 122
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>19 873</u> 18 824		<u>19 707</u> 18 824	<u>19 717</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824	
225-110-0300		2									
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>12 691</u> 12 139	<u>13 818</u> 12 139	<u>13 074</u> 12 238	<u>13 074</u> 12 238	<u>12 790</u> 12 238	<u>12 917</u> 12 238	<u>13 872</u> 12 322
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 200</u> 10 805	<u>11 937</u> 10 805	<u>11 451</u> 10 869	<u>11 451</u> 10 869	<u>11 265</u> 10 869	<u>11 348</u> 10 869	<u>11 972</u> 10 924
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>12 609</u> 12 101	<u>13 616</u> 12 101	<u>12 951</u> 12 189	<u>12 951</u> 12 189	<u>12 698</u> 12 189	<u>12 811</u> 12 189	<u>13 664</u> 12 264
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>12 543</u> 12 125	<u>13 298</u> 12 125	<u>12 800</u> 12 191	<u>12 800</u> 12 191	<u>12 609</u> 12 191	<u>12 694</u> 12 191	<u>13 334</u> 12 247
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 636</u> 14 096	<u>15 665</u> 14 096	<u>14 986</u> 14 186	<u>14 986</u> 14 186	<u>14 727</u> 14 186	<u>14 843</u> 14 186	<u>15 715</u> 14 263
225-110-0400		2									
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 876</u> 13 443	<u>14 632</u> 13 443	<u>14 133</u> 13 509	<u>14 133</u> 13 509	<u>13 943</u> 13 509	<u>14 028</u> 13 509	<u>14 668</u> 13 565
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>15 805</u> 15 260	<u>16 813</u> 15 260	<u>16 148</u> 15 347	<u>16 148</u> 15 347	<u>15 894</u> 15 347	<u>16 008</u> 15 347	<u>16 861</u> 15 423
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>10 962</u> 10 570	<u>11 698</u> 10 570	<u>11 212</u> 10 634	<u>11 212</u> 10 634	<u>11 027</u> 10 634	<u>11 110</u> 10 634	<u>11 734</u> 10 689
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>12 398</u> 11 885	<u>13 427</u> 11 885	<u>12 748</u> 11 974	<u>12 748</u> 11 974	<u>12 489</u> 11 974	<u>12 604</u> 11 974	<u>13 476</u> 12 051
225-110-0500	13015-2012										

225-110-0101	21509-76		1	323	<u>20 137</u> 18 122	<u>17 958</u> 17 374	<u>19 342</u> 18 122	
225-110-0102	21509-76		1	323		<u>19 605</u> 18 824		
225-110-0300		2						
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>14 781</u> 12 322	<u>12 834</u> 12 238	<u>13 752</u> 12 322	
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 566</u> 10 924	<u>11 293</u> 10 869	<u>11 894</u> 10 924	
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>14 477</u> 12 264	<u>12 736</u> 12 189	<u>13 557</u> 12 264	
225-110-0304	, 1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 944</u> 12 247	<u>12 638</u> 12 191	<u>13 254</u> 12 247	
225-110-0305	, 1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>16 545</u> 14 263	<u>14 767</u> 14 186	<u>15 605</u> 14 263	
225-110-0400		2						
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>15 277</u> 13 565	<u>13 972</u> 13 509	<u>14 588</u> 13 565	
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>17 674</u> 15 423	<u>15 933</u> 15 347	<u>16 754</u> 15 423	
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 328</u> 10 689	<u>11 055</u> 10 634	<u>11 655</u> 10 689	
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 307</u> 12 051	<u>12 528</u> 11 974	<u>13 367</u> 12 051	
225-110-0500	13015-2012							

225-110-0501	10		1	160	<u>15 713</u> 15 348	<u>16 217</u> 15 348	<u>15 885</u> 15 392	<u>15 885</u> 15 392	<u>15 758</u> 15 392	<u>15 814</u> 15 392	<u>16 241</u> 15 429
225-110-0502	15		1	300	<u>22 343</u> 21 742	<u>23 287</u> 21 742	<u>22 664</u> 21 824	<u>22 664</u> 21 824	<u>22 426</u> 21 824	<u>22 532</u> 21 824	<u>23 332</u> 21 894

**225-2.**  
**225-201.**

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>35 648</u> 33 036	<u>38 847</u> 34 721	<u>35 132</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>34 889</u> 33 036	<u>34 889</u> 33 036	<u>38 868</u> 35 053
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>63 791</u> 58 929	<u>69 789</u> 62 088	<u>62 824</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929	<u>62 368</u> 58 929	<u>62 368</u> 58 929	<u>69 827</u> 62 710
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>78 553</u> 71 429	<u>87 599</u> 76 193	<u>77 094</u> 71 429	<u>77 094</u> 71 429	<u>76 407</u> 71 429	<u>76 407</u> 71 429	<u>87 657</u> 77 133
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>136 357</u> 125 893	<u>149 280</u> 132 700	<u>134 272</u> 125 893	<u>134 272</u> 125 893	<u>133 291</u> 125 893	<u>133 291</u> 125 893	<u>149 363</u> 134 041
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>185 029</u> 170 089	<u>203 646</u> 179 895	<u>182 025</u> 170 089	<u>182 025</u> 170 089	<u>180 612</u> 170 089	<u>180 612</u> 170 089	<u>203 764</u> 181 828

**225-202.**

8.04-08-2023

184

225-110-0501	10		1	160	<u>16 647</u> 15 429	<u>15 777</u> 15 392	<u>16 188</u> 15 429
225-110-0502	15		1	300	<u>24 094</u> 21 894	<u>22 462</u> 21 824	<u>23 232</u> 21 894

225-201-0100	13015-2012						
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>41 039</u> 35 053	<u>34 593</u> 33 036	<u>38 578</u> 35 053
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>73 899</u> 62 710	<u>61 812</u> 58 929	<u>69 284</u> 62 710
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>93 799</u> 77 133	<u>75 568</u> 71 429	<u>86 839</u> 77 133
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>158 137</u> 134 041	<u>132 093</u> 125 893	<u>148 193</u> 134 041
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>216 404</u> 181 828	<u>178 886</u> 170 089	<u>202 080</u> 181 828

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>88 573</u> 83 690	<u>94 171</u> 86 639	<u>87 670</u> 83 690	<u>87 670</u> 83 690	<u>87 245</u> 83 690	<u>87 245</u> 83 690
225-202-0102	2		1	550	<u>39 410</u> 37 738	<u>41 169</u> 38 665	<u>39 126</u> 37 738	<u>39 126</u> 37 738	<u>38 992</u> 37 738	<u>38 992</u> 37 738
225-202-0103	3		1	900	<u>53 860</u> 51 250	<u>56 739</u> 52 766	<u>53 395</u> 51 250	<u>53 395</u> 51 250	<u>53 177</u> 51 250	<u>53 177</u> 51 250
225-202-0104	4		1	1530	<u>78 869</u> 74 583	<u>83 763</u> 77 161	<u>78 080</u> 74 583	<u>78 080</u> 74 583	<u>77 708</u> 74 583	<u>77 708</u> 74 583
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2									
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 291</u> 12 411	<u>14 347</u> 12 967	<u>13 121</u> 12 411	<u>13 121</u> 12 411	<u>13 041</u> 12 411	<u>13 041</u> 12 411
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 063</u> 18 839	<u>21 502</u> 19 597	<u>19 830</u> 18 839	<u>19 830</u> 18 839	<u>19 721</u> 18 839	<u>19 721</u> 18 839
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>37 449</u> 35 625	<u>39 464</u> 36 686	<u>37 124</u> 35 625	<u>37 124</u> 35 625	<u>36 971</u> 35 625	<u>36 971</u> 35 625
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2									
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>20 235</u> 19 075	<u>21 610</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>157 770</u> 148 125	<u>169 126</u> 154 106	<u>155 938</u> 148 125	<u>155 938</u> 148 125	<u>155 076</u> 148 125	<u>155 076</u> 148 125
225-202-0700	13015-2012 , 15 / 2									

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0101	1		1	1750	<u>94 207</u> 87 220	<u>98 007</u> 87 220	<u>86 726</u> 83 690	<u>93 700</u> 87 220
225-202-0102	2		1	550	<u>41 180</u> 38 847	<u>42 375</u> 38 847	<u>38 829</u> 37 738	<u>41 021</u> 38 847
225-202-0103	3		1	900	<u>56 757</u> 53 065	<u>58 711</u> 53 065	<u>52 910</u> 51 250	<u>56 496</u> 53 065
225-202-0104	4		1	1530	<u>83 795</u> 77 669	<u>87 117</u> 77 669	<u>77 254</u> 74 583	<u>83 352</u> 77 669
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2							
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>14 353</u> 13 076	<u>15 070</u> 13 076	<u>12 943</u> 12 411	<u>14 258</u> 13 076
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>21 511</u> 19 747	<u>22 489</u> 19 747	<u>19 588</u> 18 839	<u>21 381</u> 19 747
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>39 477</u> 36 896	<u>40 845</u> 36 896	<u>36 784</u> 35 625	<u>39 294</u> 36 896
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2							
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>22 091</u> 19 075	<u>23 129</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>21 883</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>169 198</u> 155 285	<u>176 908</u> 155 285	<u>154 023</u> 148 125	<u>168 171</u> 155 285
225-202-0700	13015-2012 , 15 / 2							

225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>19 275</u> 18 214	<u>20 491</u> 18 855	<u>19 079</u> 18 214	<u>19 079</u> 18 214	<u>18 987</u> 18 214	<u>18 987</u> 18 214
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>57 101</u> 55 000	<u>59 180</u> 56 095	<u>56 765</u> 55 000	<u>56 765</u> 55 000	<u>56 607</u> 55 000	<u>56 607</u> 55 000
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>74 329</u> 71 429	<u>77 278</u> 72 982	<u>73 853</u> 71 429	<u>73 853</u> 71 429	<u>73 629</u> 71 429	<u>73 629</u> 71 429
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>137 455</u> 133 125	<u>141 399</u> 135 202	<u>136 819</u> 133 125	<u>136 819</u> 133 125	<u>136 519</u> 133 125	<u>136 519</u> 133 125
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>107 817</u> 100 858	<u>116 185</u> 105 298	<u>106 479</u> 100 858	<u>106 479</u> 100 858	<u>105 849</u> 100 858	<u>105 849</u> 100 858
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>84 364</u> 77 875	<u>92 376</u> 82 094	<u>83 070</u> 77 875	<u>83 070</u> 77 875	<u>82 462</u> 77 875	<u>82 462</u> 77 875
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>109 159</u> 102 442	<u>117 139</u> 106 673	<u>107 881</u> 102 442	<u>107 881</u> 102 442	<u>107 280</u> 102 442	<u>107 280</u> 102 442
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 524</u> 105 769	<u>120 438</u> 109 937	<u>111 247</u> 105 769	<u>111 247</u> 105 769	<u>110 645</u> 105 769	<u>110 645</u> 105 769
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>118 337</u> 111 527	<u>126 231</u> 115 683	<u>117 063</u> 111 527	<u>117 063</u> 111 527	<u>116 463</u> 111 527	<u>116 463</u> 111 527
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>89 341</u> 82 832	<u>97 271</u> 86 996	<u>88 056</u> 82 832	<u>88 056</u> 82 832	<u>87 452</u> 82 832	<u>87 452</u> 82 832
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>106 611</u> 99 865	<u>114 632</u> 104 097	<u>105 319</u> 99 865	<u>105 319</u> 99 865	<u>104 711</u> 99 865	<u>104 711</u> 99 865



225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>20 498</u> 18 981	<u>21 324</u> 18 981	<u>18 874</u> 18 214	<u>20 388</u> 18 981
225-202-0900	13015-2012							
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>59 193</u> 56 311	<u>60 605</u> 56 311	<u>56 414</u> 55 000	<u>59 005</u> 56 311
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>77 297</u> 73 288	<u>79 300</u> 73 288	<u>73 356</u> 71 429	<u>77 030</u> 73 288
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>141 424</u> 135 612	<u>144 102</u> 135 612	<u>136 154</u> 133 125	<u>141 067</u> 135 612
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>116 252</u> 106 173	<u>121 885</u> 106 173	<u>105 079</u> 100 858	<u>115 501</u> 106 173
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>92 427</u> 82 925	<u>97 869</u> 82 925	<u>81 719</u> 77 875	<u>91 701</u> 82 925
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>117 202</u> 107 507	<u>122 579</u> 107 507	<u>106 546</u> 102 442	<u>116 485</u> 107 507
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>120 488</u> 110 758	<u>125 863</u> 110 758	<u>109 912</u> 105 769	<u>119 772</u> 110 758
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>126 280</u> 116 502	<u>131 642</u> 116 502	<u>115 731</u> 111 527	<u>125 566</u> 116 502
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>97 316</u> 87 817	<u>102 719</u> 87 817	<u>86 714</u> 82 832	<u>96 596</u> 87 817
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>114 687</u> 104 932	<u>120 122</u> 104 932	<u>103 969</u> 99 865	<u>113 962</u> 104 932

225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>4 679</u> 4 464	<u>4 910</u> 4 586	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 624</u> 4 464	<u>4 624</u> 4 464
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>14 849</u> 13 651	<u>15 338</u> 13 651	<u>15 231</u> 13 651	<u>15 370</u> 13 651	<u>15 045</u> 13 651	<u>15 226</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>13 621</u> 12 566	<u>14 045</u> 12 566	<u>13 952</u> 12 566	<u>14 073</u> 12 566	<u>13 791</u> 12 566	<u>13 948</u> 12 566
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 954</u> 9 643	<u>10 235</u> 9 791	<u>9 908</u> 9 643	<u>9 908</u> 9 643	<u>9 887</u> 9 643	<u>9 887</u> 9 643
225-202-1209	5		1	73	<u>6 718</u> 6 238	<u>6 906</u> 6 238	<u>6 865</u> 6 238	<u>6 918</u> 6 238	<u>6 793</u> 6 238	<u>6 863</u> 6 238
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 679</u> 4 464	<u>4 910</u> 4 586	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 624</u> 4 464	<u>4 624</u> 4 464
225-202-1600	/ 2 13015-2012 ,9									
225-202-1606	75.180.14-9		1	45	<u>22 418</u> 22 054	<u>22 562</u> 22 129	<u>22 395</u> 22 054	<u>22 395</u> 22 054	<u>22 384</u> 22 054	<u>22 384</u> 22 054

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								

225-202-1200	13015-2012							
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>4 912</u> 4 611	<u>5 069</u> 4 611	<u>4 602</u> 4 464	<u>4 891</u> 4 611
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>15 905</u> 13 651	<u>16 328</u> 13 651	<u>15 175</u> 13 651	<u>15 547</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 538</u> 12 566	<u>14 905</u> 12 566	<u>13 904</u> 12 566	<u>14 227</u> 12 566
225-202-1207	15-5		1	88	<u>10 237</u> 9 820	<u>10 428</u> 9 820	<u>9 861</u> 9 643	<u>10 211</u> 9 820
225-202-1209	5		1	73	<u>7 124</u> 6 238	<u>7 286</u> 6 238	<u>6 843</u> 6 238	<u>6 986</u> 6 238
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 912</u> 4 611	<u>5 069</u> 4 611	<u>4 602</u> 4 464	<u>4 891</u> 4 611
225-202-1600	/ 2 13015-2012 ,9							
225-202-1606	75.180.14-9		1	45	<u>22 563</u> 22 144	<u>22 661</u> 22 144	<u>22 370</u> 22 054	<u>22 550</u> 22 144

225-203-0100	13015-2012	3						

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>108 533</u> 101 749	<u>116 557</u> 105 973	<u>107 237</u> 101 749	<u>107 237</u> 101 749	<u>106 628</u> 101 749	<u>106 628</u> 101 749
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>131 079</u> 124 048	<u>139 078</u> 128 260	<u>129 788</u> 124 048	<u>129 788</u> 124 048	<u>129 181</u> 124 048	<u>129 181</u> 124 048
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>56 085</u> 52 734	<u>62 718</u> 52 734	<u>60 360</u> 52 734	<u>61 442</u> 52 734	<u>57 718</u> 52 734	<u>60 503</u> 52 734
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>125 001</u> 118 016	<u>133 040</u> 122 250	<u>123 704</u> 118 016	<u>123 704</u> 118 016	<u>123 094</u> 118 016	<u>123 094</u> 118 016
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>109 917</u> 103 127	<u>117 946</u> 107 364	<u>108 624</u> 103 127	<u>108 624</u> 103 127	<u>108 015</u> 103 127	<u>108 015</u> 103 127
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>116 056</u> 109 194	<u>124 076</u> 113 421	<u>114 763</u> 109 194	<u>114 763</u> 109 194	<u>114 155</u> 109 194	<u>114 155</u> 109 194
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>127 337</u> 120 334	<u>135 365</u> 124 565	<u>126 042</u> 120 334	<u>126 042</u> 120 334	<u>125 433</u> 120 334	<u>125 433</u> 120 334
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>147 808</u> 140 567	<u>155 833</u> 144 798	<u>146 514</u> 140 567	<u>146 514</u> 140 567	<u>145 906</u> 140 567	<u>145 906</u> 140 567
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>140 444</u> 133 291	<u>148 450</u> 137 503	<u>139 151</u> 133 291	<u>139 151</u> 133 291	<u>138 542</u> 133 291	<u>138 542</u> 133 291
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>147 860</u> 140 614	<u>155 893</u> 144 850	<u>146 566</u> 140 614	<u>146 566</u> 140 614	<u>145 956</u> 140 614	<u>145 956</u> 140 614
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>117 858</u> 110 893	<u>126 022</u> 115 208	<u>116 546</u> 110 893	<u>116 546</u> 110 893	<u>115 928</u> 110 893	<u>115 928</u> 110 893
225-203-0700	13015-2012									

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>116 607</u> 106 806	<u>122 058</u> 106 806	<u>105 883</u> 101 749	<u>115 881</u> 106 806	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>139 128</u> 129 090	<u>144 560</u> 129 090	<u>128 439</u> 124 048	<u>138 404</u> 129 090	
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>70 932</u> 52 734	<u>76 442</u> 52 734	<u>59 646</u> 52 734	<u>69 707</u> 52 734	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>133 092</u> 123 085	<u>138 549</u> 123 085	<u>122 349</u> 118 016	<u>132 364</u> 123 085	
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>118 000</u> 108 199	<u>123 440</u> 108 199	<u>107 272</u> 103 127	<u>117 275</u> 108 199	
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>124 128</u> 114 255	<u>129 569</u> 114 255	<u>113 412</u> 109 194	<u>123 403</u> 114 255	
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>135 417</u> 125 399	<u>140 864</u> 125 399	<u>124 689</u> 120 334	<u>134 691</u> 125 399	
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>155 886</u> 145 633	<u>161 329</u> 145 633	<u>145 163</u> 140 567	<u>155 161</u> 145 633	
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>148 499</u> 138 333	<u>153 942</u> 138 333	<u>137 799</u> 133 291	<u>147 774</u> 138 333	
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>155 946</u> 145 685	<u>161 393</u> 145 685	<u>145 213</u> 140 614	<u>155 220</u> 145 685	
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>126 080</u> 116 059	<u>131 601</u> 116 059	<u>115 174</u> 110 893	<u>125 344</u> 116 059	
225-203-0700	13015-2012								

225-203-0701	1		1	130	<u>11 492</u> 11 071	<u>11 908</u> 11 290	<u>11 425</u> 11 071	<u>11 425</u> 11 071	<u>11 394</u> 11 071	<u>11 394</u> 11 071
225-203-0702	2		1	220	<u>18 198</u> 17 500	<u>18 901</u> 17 871	<u>18 084</u> 17 500	<u>18 084</u> 17 500	<u>18 031</u> 17 500	<u>18 031</u> 17 500
225-203-0703	3		1	350	<u>26 799</u> 25 714	<u>27 918</u> 26 304	<u>26 618</u> 25 714	<u>26 618</u> 25 714	<u>26 533</u> 25 714	<u>26 533</u> 25 714
225-203-0704	4		1	480	<u>26 183</u> 24 821	<u>27 719</u> 25 630	<u>25 935</u> 24 821	<u>25 935</u> 24 821	<u>25 819</u> 24 821	<u>25 819</u> 24 821
225-203-0705	5		1	600	<u>38 467</u> 36 696	<u>40 386</u> 37 707	<u>38 157</u> 36 696	<u>38 157</u> 36 696	<u>38 011</u> 36 696	<u>38 011</u> 36 696
225-203-0706	6		1	1250	<u>77 179</u> 73 527	<u>81 178</u> 75 633	<u>76 534</u> 73 527	<u>76 534</u> 73 527	<u>76 231</u> 73 527	<u>76 231</u> 73 527
225-203-0707	7		1	1770	<u>125 589</u> 120 223	<u>131 250</u> 123 205	<u>124 675</u> 120 223	<u>124 675</u> 120 223	<u>124 245</u> 120 223	<u>124 245</u> 120 223
225-203-0708	8		1	2880	<u>169 161</u> 160 848	<u>178 374</u> 165 700	<u>167 675</u> 160 848	<u>167 675</u> 160 848	<u>166 975</u> 160 848	<u>166 975</u> 160 848
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>13 851</u> 13 304	<u>14 411</u> 13 598	<u>13 761</u> 13 304	<u>13 761</u> 13 304	<u>13 718</u> 13 304	<u>13 718</u> 13 304
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>25 248</u> 24 018	<u>26 607</u> 24 734	<u>25 029</u> 24 018	<u>25 029</u> 24 018	<u>24 925</u> 24 018	<u>24 925</u> 24 018
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 303</u> 47 679	<u>50 823</u> 48 479	<u>49 058</u> 47 679	<u>49 058</u> 47 679	<u>48 943</u> 47 679	<u>48 943</u> 47 679
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>54 565</u> 52 768	<u>56 244</u> 53 652	<u>54 294</u> 52 768	<u>54 294</u> 52 768	<u>54 166</u> 52 768	<u>54 166</u> 52 768
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>62 222</u> 59 732	<u>64 781</u> 61 080	<u>61 809</u> 59 732	<u>61 809</u> 59 732	<u>61 615</u> 59 732	<u>61 615</u> 59 732

225-203-0701	1		1	130	<u>11 911</u> 11 334	<u>12 193</u> 11 334	<u>11 355</u> 11 071	<u>11 873</u> 11 334
225-203-0702	2		1	220	<u>18 906</u> 17 944	<u>19 384</u> 17 944	<u>17 965</u> 17 500	<u>18 842</u> 17 944
225-203-0703	3		1	350	<u>27 925</u> 26 420	<u>28 685</u> 26 420	<u>26 429</u> 25 714	<u>27 824</u> 26 420
225-203-0704	4		1	480	<u>27 728</u> 25 790	<u>28 771</u> 25 790	<u>25 676</u> 24 821	<u>27 589</u> 25 790
225-203-0705	5		1	600	<u>40 398</u> 37 907	<u>41 701</u> 37 907	<u>37 833</u> 36 696	<u>40 224</u> 37 907
225-203-0706	6		1	1250	<u>81 203</u> 76 048	<u>83 918</u> 76 048	<u>75 860</u> 73 527	<u>80 842</u> 76 048
225-203-0707	7		1	1770	<u>131 287</u> 123 793	<u>135 131</u> 123 793	<u>123 720</u> 120 223	<u>130 774</u> 123 793
225-203-0708	8		1	2880	<u>178 432</u> 166 657	<u>184 687</u> 166 657	<u>166 121</u> 160 848	<u>177 599</u> 166 657
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>14 414</u> 13 657	<u>14 794</u> 13 657	<u>13 666</u> 13 304	<u>14 364</u> 13 657
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>26 616</u> 24 875	<u>27 539</u> 24 875	<u>24 799</u> 24 018	<u>26 493</u> 24 875
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>50 833</u> 48 637	<u>51 864</u> 48 637	<u>48 802</u> 47 679	<u>50 695</u> 48 637
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>56 255</u> 53 827	<u>57 395</u> 53 827	<u>54 010</u> 52 768	<u>56 103</u> 53 827
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>64 797</u> 61 346	<u>66 535</u> 61 346	<u>61 378</u> 59 732	<u>64 566</u> 61 346

225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>102 312</u> 99 018	<u>105 350</u> 100 618	<u>101 821</u> 99 018	<u>101 821</u> 99 018	<u>101 590</u> 99 018	<u>101 590</u> 99 018
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>108 532</u> 105 000	<u>111 810</u> 106 727	<u>108 003</u> 105 000	<u>108 003</u> 105 000	<u>107 754</u> 105 000	<u>107 754</u> 105 000
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>18 311</u> 17 054	<u>19 830</u> 17 854	<u>18 066</u> 17 054	<u>18 066</u> 17 054	<u>17 950</u> 17 054	<u>17 950</u> 17 054
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>31 786</u> 29 821	<u>34 105</u> 31 043	<u>31 412</u> 29 821	<u>31 412</u> 29 821	<u>31 236</u> 29 821	<u>31 236</u> 29 821
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>44 151</u> 41 875	<u>46 710</u> 43 223	<u>43 738</u> 41 875	<u>43 738</u> 41 875	<u>43 543</u> 41 875	<u>43 543</u> 41 875
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>170 800</u> 164 286	<u>177 358</u> 167 740	<u>169 742</u> 164 286	<u>169 742</u> 164 286	<u>169 245</u> 164 286	<u>169 245</u> 164 286
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>125 427</u> 119 286	<u>132 224</u> 122 866	<u>124 330</u> 119 286	<u>124 330</u> 119 286	<u>123 814</u> 119 286	<u>123 814</u> 119 286
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>177 493</u> 170 625	<u>184 450</u> 174 289	<u>176 370</u> 170 625	<u>176 370</u> 170 625	<u>175 842</u> 170 625	<u>175 842</u> 170 625
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 770</u> 3 616	<u>3 930</u> 3 700	<u>3 744</u> 3 616	<u>3 744</u> 3 616	<u>3 732</u> 3 616	<u>3 732</u> 3 616
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 582</u> 4 330	<u>4 870</u> 4 482	<u>4 535</u> 4 330	<u>4 535</u> 4 330	<u>4 513</u> 4 330	<u>4 513</u> 4 330
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 140</u> 5 848	<u>6 460</u> 6 017	<u>6 088</u> 5 848	<u>6 088</u> 5 848	<u>6 064</u> 5 848	<u>6 064</u> 5 848
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 396</u> 7 946	<u>8 908</u> 8 216	<u>8 314</u> 7 946	<u>8 314</u> 7 946	<u>8 275</u> 7 946	<u>8 275</u> 7 946



225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>105 370</u> 100 934	<u>107 433</u> 100 934	<u>101 309</u> 99 018	<u>105 095</u> 100 934
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>111 831</u> 107 067	<u>114 057</u> 107 067	<u>107 450</u> 105 000	<u>111 535</u> 107 067
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>19 840</u> 18 012	<u>20 872</u> 18 012	<u>17 810</u> 17 054	<u>19 703</u> 18 012
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>34 120</u> 31 284	<u>35 694</u> 31 284	<u>31 021</u> 29 821	<u>33 910</u> 31 284
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>46 726</u> 43 489	<u>48 463</u> 43 489	<u>43 306</u> 41 875	<u>46 494</u> 43 489
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>177 400</u> 168 420	<u>181 852</u> 168 420	<u>168 637</u> 164 286	<u>176 806</u> 168 420
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>132 267</u> 123 572	<u>136 882</u> 123 572	<u>123 184</u> 119 286	<u>131 652</u> 123 572
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>184 495</u> 175 012	<u>189 218</u> 175 012	<u>175 197</u> 170 625	<u>183 865</u> 175 012
225-203-0800	13015-2012							
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 931</u> 3 717	<u>4 040</u> 3 717	<u>3 718</u> 3 616	<u>3 917</u> 3 717
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 872</u> 4 512	<u>5 067</u> 4 512	<u>4 487</u> 4 330	<u>4 845</u> 4 512
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 462</u> 6 050	<u>6 679</u> 6 050	<u>6 034</u> 5 848	<u>6 433</u> 6 050
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 911</u> 8 269	<u>9 259</u> 8 269	<u>8 228</u> 7 946	<u>8 865</u> 8 269

225-203-0805	-5		1	180	<u>9 751</u> 9 241	<u>10 327</u> 9 544	<u>9 658</u> 9 241	<u>9 658</u> 9 241	<u>9 614</u> 9 241	<u>9 614</u> 9 241
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 919</u> 11 339	<u>12 558</u> 11 676	<u>11 815</u> 11 339	<u>11 815</u> 11 339	<u>11 767</u> 11 339	<u>11 767</u> 11 339
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 430</u> 12 723	<u>14 230</u> 13 144	<u>13 301</u> 12 723	<u>13 301</u> 12 723	<u>13 240</u> 12 723	<u>13 240</u> 12 723
225-203-0808	-8		1	270	<u>15 056</u> 14 286	<u>15 919</u> 14 741	<u>14 916</u> 14 286	<u>14 916</u> 14 286	<u>14 851</u> 14 286	<u>14 851</u> 14 286
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 523</u> 15 670	<u>17 482</u> 16 175	<u>16 368</u> 15 670	<u>16 368</u> 15 670	<u>16 295</u> 15 670	<u>16 295</u> 15 670
225-203-0810	-10		1	380	<u>19 004</u> 17 946	<u>20 220</u> 18 587	<u>18 808</u> 17 946	<u>18 808</u> 17 946	<u>18 716</u> 17 946	<u>18 716</u> 17 946
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>13 905</u> 13 214	<u>14 672</u> 13 619	<u>13 781</u> 13 214	<u>13 781</u> 13 214	<u>13 723</u> 13 214	<u>13 723</u> 13 214
225-203-0903	20-5		1	175	<u>9 604</u> 9 107	<u>10 164</u> 9 402	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 471</u> 9 107	<u>9 471</u> 9 107
225-203-0908	1		1	275	<u>13 982</u> 13 214	<u>14 862</u> 13 678	<u>13 840</u> 13 214	<u>13 840</u> 13 214	<u>13 774</u> 13 214	<u>13 774</u> 13 214
225-203-0911	2		1	175	<u>9 604</u> 9 107	<u>10 164</u> 9 402	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 471</u> 9 107	<u>9 471</u> 9 107
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 400</u> 1 339	<u>1 464</u> 1 373	<u>1 389</u> 1 339	<u>1 389</u> 1 339	<u>1 385</u> 1 339	<u>1 385</u> 1 339
225-203-1002	10		1	40	<u>2 257</u> 2 143	<u>2 385</u> 2 210	<u>2 237</u> 2 143	<u>2 237</u> 2 143	<u>2 227</u> 2 143	<u>2 227</u> 2 143

225-203-0805	-5		1	180	<u>10 330</u> 9 604	<u>10 721</u> 9 604	<u>9 561</u> 9 241	<u>10 278</u> 9 604
225-203-0806	-6		1	200	<u>12 562</u> 11 743	<u>12 997</u> 11 743	<u>11 708</u> 11 339	<u>12 505</u> 11 743
225-203-0807	-7		1	250	<u>14 235</u> 13 227	<u>14 778</u> 13 227	<u>13 166</u> 12 723	<u>14 162</u> 13 227
225-203-0808	-8		1	270	<u>15 925</u> 14 830	<u>16 511</u> 14 830	<u>14 771</u> 14 286	<u>15 847</u> 14 830
225-203-0809	-9		1	300	<u>17 488</u> 16 275	<u>18 140</u> 16 275	<u>16 206</u> 15 670	<u>17 401</u> 16 275
225-203-0810	-10		1	380	<u>20 227</u> 18 713	<u>21 053</u> 18 713	<u>18 603</u> 17 946	<u>20 117</u> 18 713
225-203-0900	13015-2012							
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 677</u> 13 698	<u>15 199</u> 13 698	<u>13 651</u> 13 214	<u>14 608</u> 13 698
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 168</u> 9 460	<u>10 548</u> 9 460	<u>9 420</u> 9 107	<u>10 117</u> 9 460
225-203-0908	1		1	275	<u>14 868</u> 13 769	<u>15 465</u> 13 769	<u>13 692</u> 13 214	<u>14 788</u> 13 769
225-203-0911	2		1	175	<u>10 168</u> 9 460	<u>10 548</u> 9 460	<u>9 420</u> 9 107	<u>10 117</u> 9 460
225-203-1000	13015-2012							
225-203-1001	5		1	20	<u>1 464</u> 1 380	<u>1 508</u> 1 380	<u>1 379</u> 1 339	<u>1 458</u> 1 380
225-203-1002	10		1	40	<u>2 386</u> 2 224	<u>2 473</u> 2 224	<u>2 215</u> 2 143	<u>2 374</u> 2 224

225-203-1005	9		1	1000	<u>78 929</u> 75 804	<u>82 128</u> 77 488	<u>78 413</u> 75 804	<u>78 413</u> 75 804	<u>78 170</u> 75 804	<u>78 170</u> 75 804

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>322 152</u> 312 857	<u>330 149</u> 317 069	<u>320 862</u> 312 857	<u>320 862</u> 312 857	<u>320 255</u> 312 857	<u>320 255</u> 312 857
225-204-0102	2-		1	3000	<u>353 349</u> 342 589	<u>362 945</u> 347 644	<u>351 801</u> 342 589	<u>351 801</u> 342 589	<u>351 072</u> 342 589	<u>351 072</u> 342 589
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>254 227</u> 244 643	<u>263 824</u> 249 697	<u>252 679</u> 244 643	<u>252 679</u> 244 643	<u>251 950</u> 244 643	<u>251 950</u> 244 643
225-204-0104	3-		1	4300	<u>683 747</u> 649 808	<u>694 804</u> 649 808	<u>692 383</u> 649 808	<u>695 541</u> 649 808	<u>688 173</u> 649 808	<u>692 278</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>989 257</u> 938 823	<u>1 005 971</u> 938 823	<u>1 002 312</u> 938 823	<u>1 007 085</u> 938 823	<u>995 947</u> 938 823	<u>1 002 153</u> 938 823
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 127 555</u> 1 069 634	<u>1 146 841</u> 1 069 634	<u>1 142 618</u> 1 069 634	<u>1 148 126</u> 1 069 634	<u>1 135 274</u> 1 069 634	<u>1 142 435</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 819 197</u> 1 732 912	<u>1 846 454</u> 1 732 912	<u>1 840 486</u> 1 732 912	<u>1 848 271</u> 1 732 912	<u>1 830 107</u> 1 732 912	<u>1 840 227</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 968 468</u> 1 874 481	<u>1 998 297</u> 1 874 481	<u>1 991 766</u> 1 874 481	<u>2 000 285</u> 1 874 481	<u>1 980 407</u> 1 874 481	<u>1 991 482</u> 1 874 481

225-203-1005	9		1	1000	<u>82 149</u> 77 821	<u>84 320</u> 77 821	<u>77 874</u> 75 804	<u>81 859</u> 77 821

225-204-0100	13015-2012							
225-204-0101	1-		1	2500	<u>330 200</u> 317 900	<u>335 629</u> 317 900	<u>319 513</u> 312 857	<u>329 476</u> 317 900
225-204-0102	2-		1	3000	<u>363 007</u> 348 640	<u>369 522</u> 348 640	<u>350 183</u> 342 589	<u>362 138</u> 348 640
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>263 885</u> 250 694	<u>270 400</u> 250 694	<u>251 061</u> 244 643	<u>263 016</u> 250 694
225-204-0104	3-		1	4300	<u>707 647</u> 649 808	<u>717 226</u> 649 808	<u>691 120</u> 649 808	<u>699 541</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 025 384</u> 938 823	<u>1 039 864</u> 938 823	<u>1 000 402</u> 938 823	<u>1 013 132</u> 938 823
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 169 240</u> 1 069 634	<u>1 185 948</u> 1 069 634	<u>1 140 415</u> 1 069 634	<u>1 155 103</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 878 112</u> 1 732 912	<u>1 901 725</u> 1 732 912	<u>1 837 372</u> 1 732 912	<u>1 858 131</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 032 941</u> 1 874 481	<u>2 058 782</u> 1 874 481	<u>1 988 358</u> 1 874 481	<u>2 011 075</u> 1 874 481

8.04-08-2023

225-204-0112	1-2		1	1500	<u>179 277</u> 168 599	<u>183 134</u> 168 599	<u>182 290</u> 168 599	<u>183 391</u> 168 599	<u>180 821</u> 168 599	<u>182 253</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>149 348</u> 142 321	<u>157 025</u> 146 365	<u>148 110</u> 142 321	<u>148 110</u> 142 321	<u>147 527</u> 142 321	<u>147 527</u> 142 321
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>191 683</u> 176 464	<u>197 854</u> 176 464	<u>196 503</u> 176 464	<u>198 265</u> 176 464	<u>194 153</u> 176 464	<u>196 444</u> 176 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>175 756</u> 167 321	<u>185 033</u> 172 207	<u>174 260</u> 167 321	<u>174 260</u> 167 321	<u>173 555</u> 167 321	<u>173 555</u> 167 321
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>226 299</u> 208 015	<u>233 756</u> 208 015	<u>232 124</u> 208 015	<u>234 253</u> 208 015	<u>229 284</u> 208 015	<u>232 053</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>408 728</u> 384 479	<u>417 471</u> 384 479	<u>415 557</u> 384 479	<u>418 054</u> 384 479	<u>412 227</u> 384 479	<u>415 473</u> 384 479
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>350 175</u> 327 074	<u>358 918</u> 327 074	<u>357 003</u> 327 074	<u>359 500</u> 327 074	<u>353 674</u> 327 074	<u>356 920</u> 327 074
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>428 644</u> 413 750	<u>442 974</u> 421 298	<u>426 332</u> 413 750	<u>426 332</u> 413 750	<u>425 244</u> 413 750	<u>425 244</u> 413 750
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>439 577</u> 424 554	<u>453 907</u> 432 102	<u>437 265</u> 424 554	<u>437 265</u> 424 554	<u>436 177</u> 424 554	<u>436 177</u> 424 554
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>488 494</u> 470 000	<u>507 047</u> 479 772	<u>485 501</u> 470 000	<u>485 501</u> 470 000	<u>484 092</u> 470 000	<u>484 092</u> 470 000
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>519 405</u> 500 982	<u>537 318</u> 510 417	<u>516 515</u> 500 982	<u>516 515</u> 500 982	<u>515 155</u> 500 982	<u>515 155</u> 500 982
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>658 192</u> 635 714	<u>679 623</u> 647 002	<u>654 734</u> 635 714	<u>654 734</u> 635 714	<u>653 107</u> 635 714	<u>653 107</u> 635 714
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>758 508</u> 711 643	<u>775 737</u> 711 643	<u>771 964</u> 711 643	<u>776 885</u> 711 643	<u>765 404</u> 711 643	<u>771 800</u> 711 643

225-204-0112	1-2		1	1500	<u>187 614</u> 168 599	<u>190 956</u> 168 599	<u>181 849</u> 168 599	<u>184 787</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>157 074</u> 147 162	<u>162 286</u> 147 162	<u>146 815</u> 142 321	<u>156 380</u> 147 162
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>205 022</u> 176 464	<u>210 368</u> 176 464	<u>195 798</u> 176 464	<u>200 498</u> 176 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>185 092</u> 173 171	<u>191 390</u> 173 171	<u>172 695</u> 167 321	<u>184 253</u> 173 171
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>242 417</u> 208 015	<u>248 878</u> 208 015	<u>231 272</u> 208 015	<u>236 951</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>427 625</u> 384 479	<u>435 199</u> 384 479	<u>414 558</u> 384 479	<u>421 216</u> 384 479
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>369 072</u> 327 074	<u>376 646</u> 327 074	<u>356 005</u> 327 074	<u>362 663</u> 327 074
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>443 066</u> 422 786	<u>452 795</u> 422 786	<u>423 915</u> 413 750	<u>441 769</u> 422 786
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>453 999</u> 433 590	<u>463 728</u> 433 590	<u>434 848</u> 424 554	<u>452 702</u> 433 590
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>507 165</u> 481 698	<u>519 762</u> 481 698	<u>482 372</u> 470 000	<u>505 487</u> 481 698
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>537 432</u> 512 277	<u>549 594</u> 512 277	<u>513 494</u> 500 982	<u>535 811</u> 512 277
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>679 760</u> 649 228	<u>694 311</u> 649 228	<u>651 120</u> 635 714	<u>677 821</u> 649 228
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>795 747</u> 711 643	<u>810 672</u> 711 643	<u>769 996</u> 711 643	<u>783 117</u> 711 643

8.04-08-2023

225-204-0126	6-4		1	6700	<u>671 384</u> 648 750	<u>692 816</u> 660 038	<u>667 926</u> 648 750	<u>667 926</u> 648 750	<u>666 299</u> 648 750	<u>666 299</u> 648 750
225-204-0129	3-		1	4300	<u>454 720</u> 439 911	<u>468 474</u> 447 155	<u>452 500</u> 439 911	<u>452 500</u> 439 911	<u>451 456</u> 439 911	<u>451 456</u> 439 911
225-204-0131	5-		1	6250	<u>677 977</u> 656 250	<u>697 969</u> 666 780	<u>674 751</u> 656 250	<u>674 751</u> 656 250	<u>673 233</u> 656 250	<u>673 233</u> 656 250
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 030 274</u> 974 260	<u>1 049 560</u> 974 260	<u>1 045 337</u> 974 260	<u>1 050 845</u> 974 260	<u>1 037 993</u> 974 260	<u>1 045 153</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>187 349</u> 172 215	<u>193 520</u> 172 215	<u>192 169</u> 172 215	<u>193 932</u> 172 215	<u>189 819</u> 172 215	<u>192 110</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>158 009</u> 145 456	<u>163 101</u> 145 456	<u>161 986</u> 145 456	<u>163 440</u> 145 456	<u>160 047</u> 145 456	<u>161 937</u> 145 456
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>186 419</u> 177 857	<u>195 695</u> 182 743	<u>184 922</u> 177 857	<u>184 922</u> 177 857	<u>184 218</u> 177 857	<u>184 218</u> 177 857
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>160 774</u> 153 393	<u>168 771</u> 157 605	<u>159 484</u> 153 393	<u>159 484</u> 153 393	<u>158 877</u> 153 393	<u>158 877</u> 153 393
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>226 972</u> 217 054	<u>237 528</u> 222 613	<u>225 269</u> 217 054	<u>225 269</u> 217 054	<u>224 467</u> 217 054	<u>224 467</u> 217 054
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>255 530</u> 236 672	<u>262 987</u> 236 672	<u>261 354</u> 236 672	<u>263 484</u> 236 672	<u>258 514</u> 236 672	<u>261 283</u> 236 672
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>404 472</u> 389 821	<u>418 867</u> 397 403	<u>402 150</u> 389 821	<u>402 150</u> 389 821	<u>401 057</u> 389 821	<u>401 057</u> 389 821
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>540 453</u> 520 357	<u>560 445</u> 530 887	<u>537 227</u> 520 357	<u>537 227</u> 520 357	<u>535 709</u> 520 357	<u>535 709</u> 520 357
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 001 632</u> 949 761	<u>1 018 989</u> 949 761	<u>1 015 189</u> 949 761	<u>1 020 146</u> 949 761	<u>1 008 579</u> 949 761	<u>1 015 024</u> 949 761



225-204-0126	6-4		1	6700	<u>692 952</u> 662 264	<u>707 503</u> 662 264	<u>664 312</u> 648 750	<u>691 013</u> 662 264
225-204-0129	3-		1	4300	<u>468 562</u> 448 584	<u>477 900</u> 448 584	<u>450 181</u> 439 911	<u>467 317</u> 448 584
225-204-0131	5-		1	6250	<u>698 096</u> 668 856	<u>711 670</u> 668 856	<u>671 380</u> 656 250	<u>696 287</u> 668 856
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 071 959</u> 974 260	<u>1 088 666</u> 974 260	<u>1 043 134</u> 974 260	<u>1 057 822</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>200 688</u> 172 215	<u>206 034</u> 172 215	<u>191 464</u> 172 215	<u>196 164</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>169 014</u> 145 456	<u>173 425</u> 145 456	<u>161 404</u> 145 456	<u>165 282</u> 145 456
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>195 754</u> 183 706	<u>202 052</u> 183 706	<u>183 358</u> 177 857	<u>194 915</u> 183 706
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>168 822</u> 158 435	<u>174 251</u> 158 435	<u>158 135</u> 153 393	<u>168 099</u> 158 435
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>237 595</u> 223 710	<u>244 762</u> 223 710	<u>223 489</u> 217 054	<u>236 640</u> 223 710
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>271 648</u> 236 672	<u>278 108</u> 236 672	<u>260 502</u> 236 672	<u>266 182</u> 236 672
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>418 959</u> 398 898	<u>428 731</u> 398 898	<u>399 723</u> 389 821	<u>417 656</u> 398 898
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>560 573</u> 532 963	<u>574 146</u> 532 963	<u>533 856</u> 520 357	<u>558 764</u> 532 963
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 039 149</u> 949 761	<u>1 054 185</u> 949 761	<u>1 013 206</u> 949 761	<u>1 026 425</u> 949 761

225-204-0176	-2		1	3640	<u>267 894</u> 245 260	<u>277 254</u> 245 260	<u>275 204</u> 245 260	<u>277 878</u> 245 260	<u>271 640</u> 245 260	<u>275 115</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>267 319</u> 259 375	<u>274 292</u> 263 048	<u>266 194</u> 259 375	<u>266 194</u> 259 375	<u>265 664</u> 259 375	<u>265 664</u> 259 375
225-204-0179	-5		1	2760	<u>324 716</u> 314 821	<u>333 545</u> 319 471	<u>323 292</u> 314 821	<u>323 292</u> 314 821	<u>322 621</u> 314 821	<u>322 621</u> 314 821
225-204-0180	-6		1	2720	<u>453 826</u> 431 940	<u>460 821</u> 431 940	<u>459 289</u> 431 940	<u>461 287</u> 431 940	<u>456 626</u> 431 940	<u>459 222</u> 431 940
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>399 734</u> 379 959	<u>406 163</u> 379 959	<u>404 755</u> 379 959	<u>406 591</u> 379 959	<u>402 307</u> 379 959	<u>404 694</u> 379 959
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>440 805</u> 417 837	<u>448 520</u> 417 837	<u>446 830</u> 417 837	<u>449 034</u> 417 837	<u>443 893</u> 417 837	<u>446 757</u> 417 837
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>250 186</u> 228 807	<u>259 058</u> 228 807	<u>257 115</u> 228 807	<u>259 649</u> 228 807	<u>253 737</u> 228 807	<u>257 031</u> 228 807
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>323 895</u> 301 309	<u>332 638</u> 301 309	<u>330 724</u> 301 309	<u>333 220</u> 301 309	<u>327 394</u> 301 309	<u>330 640</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 190 625</u> 1 137 435	<u>1 206 696</u> 1 137 435	<u>1 203 177</u> 1 137 435	<u>1 207 767</u> 1 137 435	<u>1 197 057</u> 1 137 435	<u>1 203 024</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>276 152</u> 256 651	<u>283 737</u> 256 651	<u>282 076</u> 256 651	<u>284 243</u> 256 651	<u>279 188</u> 256 651	<u>282 004</u> 256 651
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>372 572</u> 344 973	<u>383 501</u> 344 973	<u>381 108</u> 344 973	<u>384 229</u> 344 973	<u>376 946</u> 344 973	<u>381 004</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>331 362</u> 318 125	<u>344 956</u> 325 285	<u>329 168</u> 318 125	<u>329 168</u> 318 125	<u>328 136</u> 318 125	<u>328 136</u> 318 125
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>338 095</u> 324 286	<u>352 409</u> 331 825	<u>335 785</u> 324 286	<u>335 785</u> 324 286	<u>334 698</u> 324 286	<u>334 698</u> 324 286

225-204-0176	-2		1	3640	<u>288 125</u> 245 260	<u>296 234</u> 245 260	<u>274 135</u> 245 260	<u>281 264</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>274 337</u> 263 772	<u>279 071</u> 263 772	<u>265 018</u> 259 375	<u>273 706</u> 263 772
225-204-0179	-5		1	2760	<u>333 601</u> 320 388	<u>339 595</u> 320 388	<u>321 803</u> 314 821	<u>332 802</u> 320 388
225-204-0180	-6		1	2720	<u>468 944</u> 431 940	<u>475 003</u> 431 940	<u>458 490</u> 431 940	<u>463 817</u> 431 940
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>413 629</u> 379 959	<u>419 198</u> 379 959	<u>404 021</u> 379 959	<u>408 917</u> 379 959
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>457 479</u> 417 837	<u>464 162</u> 417 837	<u>445 949</u> 417 837	<u>451 824</u> 417 837
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>269 361</u> 228 807	<u>277 047</u> 228 807	<u>256 102</u> 228 807	<u>262 858</u> 228 807
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>342 792</u> 301 309	<u>350 366</u> 301 309	<u>329 725</u> 301 309	<u>336 383</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 225 362</u> 1 137 435	<u>1 239 285</u> 1 137 435	<u>1 201 341</u> 1 137 435	<u>1 213 581</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>292 548</u> 256 651	<u>299 119</u> 256 651	<u>281 210</u> 256 651	<u>286 987</u> 256 651
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>396 194</u> 344 973	<u>405 661</u> 344 973	<u>379 859</u> 344 973	<u>388 183</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>345 043</u> 326 697	<u>354 273</u> 326 697	<u>326 876</u> 318 125	<u>343 813</u> 326 697
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>352 501</u> 333 312	<u>362 219</u> 333 312	<u>333 372</u> 324 286	<u>351 205</u> 333 312

225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>350 112</u> 336 161	<u>364 427</u> 343 700	<u>347 803</u> 336 161	<u>347 803</u> 336 161	<u>346 716</u> 336 161	<u>346 716</u> 336 161
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>451 000</u> 431 964	<u>470 992</u> 442 494	<u>447 774</u> 431 964	<u>447 774</u> 431 964	<u>446 256</u> 431 964	<u>446 256</u> 431 964
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>486 420</u> 466 964	<u>506 412</u> 477 494	<u>483 194</u> 466 964	<u>483 194</u> 466 964	<u>481 676</u> 466 964	<u>481 676</u> 466 964
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>393 989</u> 377 054	<u>411 902</u> 386 489	<u>391 099</u> 377 054	<u>391 099</u> 377 054	<u>389 739</u> 377 054	<u>389 739</u> 377 054
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>413 958</u> 396 786	<u>431 871</u> 406 221	<u>411 068</u> 396 786	<u>411 068</u> 396 786	<u>409 708</u> 396 786	<u>409 708</u> 396 786
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>317 356</u> 304 286	<u>330 951</u> 311 446	<u>315 163</u> 304 286	<u>315 163</u> 304 286	<u>314 131</u> 304 286	<u>314 131</u> 304 286
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>201 546</u> 189 573	<u>205 866</u> 189 573	<u>204 921</u> 189 573	<u>206 154</u> 189 573	<u>203 275</u> 189 573	<u>204 879</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>223 478</u> 209 642	<u>228 570</u> 209 642	<u>227 455</u> 209 642	<u>228 909</u> 209 642	<u>225 516</u> 209 642	<u>227 406</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>265 635</u> 248 967	<u>271 806</u> 248 967	<u>270 455</u> 248 967	<u>272 218</u> 248 967	<u>268 105</u> 248 967	<u>270 396</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>420 571</u> 394 513	<u>430 162</u> 394 513	<u>428 062</u> 394 513	<u>430 801</u> 394 513	<u>424 409</u> 394 513	<u>427 971</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>431 912</u> 405 633	<u>441 504</u> 405 633	<u>439 404</u> 405 633	<u>442 143</u> 405 633	<u>435 751</u> 405 633	<u>439 312</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>467 456</u> 437 997	<u>478 385</u> 437 997	<u>475 992</u> 437 997	<u>479 113</u> 437 997	<u>471 830</u> 437 997	<u>475 888</u> 437 997

225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>364 518</u> 345 187	<u>374 237</u> 345 187	<u>345 389</u> 336 161	<u>363 223</u> 345 187
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>471 119</u> 444 570	<u>484 693</u> 444 570	<u>444 403</u> 431 964	<u>469 310</u> 444 570
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>506 539</u> 479 570	<u>520 113</u> 479 570	<u>479 823</u> 466 964	<u>504 730</u> 479 570
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>412 016</u> 388 349	<u>424 178</u> 388 349	<u>388 078</u> 377 054	<u>410 396</u> 388 349
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>431 985</u> 408 081	<u>444 147</u> 408 081	<u>408 047</u> 396 786	<u>430 365</u> 408 081
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>331 038</u> 312 858	<u>340 268</u> 312 858	<u>312 870</u> 304 286	<u>329 808</u> 312 858
225-204-0200	13015-2012		1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>210 884</u> 189 573	<u>214 626</u> 189 573	<u>204 427</u> 189 573	<u>207 717</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>234 483</u> 209 642	<u>238 894</u> 209 642	<u>226 873</u> 209 642	<u>230 751</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>278 974</u> 248 967	<u>284 321</u> 248 967	<u>269 750</u> 248 967	<u>274 450</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>441 302</u> 394 513	<u>449 611</u> 394 513	<u>426 966</u> 394 513	<u>434 271</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>452 644</u> 405 633	<u>460 953</u> 405 633	<u>438 308</u> 405 633	<u>445 613</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>491 078</u> 437 997	<u>500 545</u> 437 997	<u>474 743</u> 437 997	<u>483 067</u> 437 997

8.04-08-2023

225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>478 706</u> 449 026	<u>489 634</u> 449 026	<u>487 241</u> 449 026	<u>490 363</u> 449 026	<u>483 080</u> 449 026	<u>487 137</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>606 624</u> 570 616	<u>619 610</u> 570 616	<u>616 767</u> 570 616	<u>620 475</u> 570 616	<u>611 822</u> 570 616	<u>616 643</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>689 400</u> 646 373	<u>705 291</u> 646 373	<u>701 812</u> 646 373	<u>706 350</u> 646 373	<u>695 760</u> 646 373	<u>701 660</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>697 975</u> 654 780	<u>713 867</u> 654 780	<u>710 387</u> 654 780	<u>714 926</u> 654 780	<u>704 336</u> 654 780	<u>710 236</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>417 272</u> 393 429	<u>425 707</u> 393 429	<u>423 860</u> 393 429	<u>426 269</u> 393 429	<u>420 648</u> 393 429	<u>423 780</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>518 668</u> 489 254	<u>529 030</u> 489 254	<u>526 761</u> 489 254	<u>529 721</u> 489 254	<u>522 815</u> 489 254	<u>526 663</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>663 137</u> 627 931	<u>675 094</u> 627 931	<u>672 476</u> 627 931	<u>675 891</u> 627 931	<u>667 923</u> 627 931	<u>672 362</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>752 401</u> 712 818	<u>765 772</u> 712 818	<u>762 845</u> 712 818	<u>766 664</u> 712 818	<u>757 753</u> 712 818	<u>762 717</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>711 183</u> 672 408	<u>724 555</u> 672 408	<u>721 627</u> 672 408	<u>725 446</u> 672 408	<u>716 535</u> 672 408	<u>721 500</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>575 838</u> 545 304	<u>586 201</u> 545 304	<u>583 932</u> 545 304	<u>586 891</u> 545 304	<u>579 985</u> 545 304	<u>583 833</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>703 341</u> 667 346	<u>715 298</u> 667 346	<u>712 680</u> 667 346	<u>716 095</u> 667 346	<u>708 126</u> 667 346	<u>712 566</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>795 371</u> 754 945	<u>808 742</u> 754 945	<u>805 814</u> 754 945	<u>809 633</u> 754 945	<u>800 723</u> 754 945	<u>805 687</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>561 084</u> 530 839	<u>571 447</u> 530 839	<u>569 178</u> 530 839	<u>572 138</u> 530 839	<u>565 232</u> 530 839	<u>569 079</u> 530 839

225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>502 327</u> 449 026	<u>511 795</u> 449 026	<u>485 993</u> 449 026	<u>494 316</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>634 692</u> 570 616	<u>645 942</u> 570 616	<u>615 283</u> 570 616	<u>625 173</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>723 748</u> 646 373	<u>737 515</u> 646 373	<u>699 996</u> 646 373	<u>712 099</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>732 324</u> 654 780	<u>746 091</u> 654 780	<u>708 572</u> 654 780	<u>720 675</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>435 503</u> 393 429	<u>442 809</u> 393 429	<u>422 896</u> 393 429	<u>429 320</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>541 066</u> 489 254	<u>550 044</u> 489 254	<u>525 578</u> 489 254	<u>533 470</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>688 982</u> 627 931	<u>699 341</u> 627 931	<u>671 110</u> 627 931	<u>680 217</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>781 303</u> 712 818	<u>792 886</u> 712 818	<u>761 317</u> 712 818	<u>771 501</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>740 085</u> 672 408	<u>751 669</u> 672 408	<u>720 099</u> 672 408	<u>730 283</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>598 236</u> 545 304	<u>607 214</u> 545 304	<u>582 748</u> 545 304	<u>590 640</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>729 185</u> 667 346	<u>739 544</u> 667 346	<u>711 314</u> 667 346	<u>720 420</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>824 272</u> 754 945	<u>835 856</u> 754 945	<u>804 287</u> 754 945	<u>814 471</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>583 483</u> 530 839	<u>592 460</u> 530 839	<u>567 994</u> 530 839	<u>575 886</u> 530 839

8.04-08-2023

225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>723 811</u> 678 104	<u>740 783</u> 678 104	<u>737 066</u> 678 104	<u>741 914</u> 678 104	<u>730 604</u> 678 104	<u>736 905</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>834 156</u> 780 077	<u>854 470</u> 780 077	<u>850 022</u> 780 077	<u>855 823</u> 780 077	<u>842 286</u> 780 077	<u>849 828</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>980 911</u> 928 969	<u>998 525</u> 928 969	<u>994 668</u> 928 969	<u>999 699</u> 928 969	<u>987 961</u> 928 969	<u>994 501</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 106 688</u> 1 046 310	<u>1 127 516</u> 1 046 310	<u>1 122 955</u> 1 046 310	<u>1 128 904</u> 1 046 310	<u>1 115 024</u> 1 046 310	<u>1 122 757</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>878 005</u> 828 080	<u>895 619</u> 828 080	<u>891 762</u> 828 080	<u>896 793</u> 828 080	<u>885 055</u> 828 080	<u>891 595</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 010 605</u> 952 112	<u>1 031 433</u> 952 112	<u>1 026 873</u> 952 112	<u>1 032 821</u> 952 112	<u>1 018 941</u> 952 112	<u>1 026 674</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 144 033</u> 1 082 923	<u>1 164 861</u> 1 082 923	<u>1 160 300</u> 1 082 923	<u>1 166 249</u> 1 082 923	<u>1 152 369</u> 1 082 923	<u>1 160 102</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 021 081</u> 968 113	<u>1 038 824</u> 968 113	<u>1 034 939</u> 968 113	<u>1 040 007</u> 968 113	<u>1 028 183</u> 968 113	<u>1 034 770</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 284 281</u> 1 217 079	<u>1 306 910</u> 1 217 079	<u>1 301 955</u> 1 217 079	<u>1 308 418</u> 1 217 079	<u>1 293 338</u> 1 217 079	<u>1 301 740</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>975 622</u> 923 545	<u>993 365</u> 923 545	<u>989 480</u> 923 545	<u>994 547</u> 923 545	<u>982 723</u> 923 545	<u>989 311</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 240 205</u> 1 173 867	<u>1 262 833</u> 1 173 867	<u>1 257 879</u> 1 173 867	<u>1 264 341</u> 1 173 867	<u>1 249 262</u> 1 173 867	<u>1 257 663</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 059 625</u> 1 005 901	<u>1 077 368</u> 1 005 901	<u>1 073 483</u> 1 005 901	<u>1 078 550</u> 1 005 901	<u>1 066 726</u> 1 005 901	<u>1 073 314</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 321 442</u> 1 253 511	<u>1 344 070</u> 1 253 511	<u>1 339 116</u> 1 253 511	<u>1 345 578</u> 1 253 511	<u>1 330 499</u> 1 253 511	<u>1 338 900</u> 1 253 511



225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>760 494</u> 678 104	<u>775 197</u> 678 104	<u>735 128</u> 678 104	<u>748 053</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>878 064</u> 780 077	<u>895 662</u> 780 077	<u>847 701</u> 780 077	<u>863 172</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>1 018 983</u> 928 969	<u>1 034 243</u> 928 969	<u>992 656</u> 928 969	<u>1 006 071</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 151 707</u> 1 046 310	<u>1 169 751</u> 1 046 310	<u>1 120 576</u> 1 046 310	<u>1 136 439</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>916 077</u> 828 080	<u>931 337</u> 828 080	<u>889 750</u> 828 080	<u>903 165</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 055 625</u> 952 112	<u>1 073 669</u> 952 112	<u>1 024 493</u> 952 112	<u>1 040 356</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 189 052</u> 1 082 923	<u>1 207 096</u> 1 082 923	<u>1 157 921</u> 1 082 923	<u>1 173 784</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 059 431</u> 968 113	<u>1 074 802</u> 968 113	<u>1 032 912</u> 968 113	<u>1 046 425</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 333 191</u> 1 217 079	<u>1 352 795</u> 1 217 079	<u>1 299 370</u> 1 217 079	<u>1 316 604</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 013 972</u> 923 545	<u>1 029 343</u> 923 545	<u>987 453</u> 923 545	<u>1 000 966</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 289 115</u> 1 173 867	<u>1 308 719</u> 1 173 867	<u>1 255 294</u> 1 173 867	<u>1 272 528</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 097 975</u> 1 005 901	<u>1 113 346</u> 1 005 901	<u>1 071 456</u> 1 005 901	<u>1 084 969</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 370 352</u> 1 253 511	<u>1 389 956</u> 1 253 511	<u>1 336 530</u> 1 253 511	<u>1 353 764</u> 1 253 511

8.04-08-2023

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>65 635</u> 63 214	<u>68 034</u> 64 478	<u>65 248</u> 63 214	<u>65 248</u> 63 214	<u>65 066</u> 63 214	<u>65 066</u> 63 214
225-204-0302	95-1		1	750	<u>55 063</u> 52 768	<u>57 462</u> 54 031	<u>54 676</u> 52 768	<u>54 676</u> 52 768	<u>54 494</u> 52 768	<u>54 494</u> 52 768
225-204-0303	95-2		1	750	<u>67 261</u> 64 821	<u>69 661</u> 66 085	<u>66 874</u> 64 821	<u>66 874</u> 64 821	<u>66 692</u> 64 821	<u>66 692</u> 64 821
225-204-0304	95-3		1	800	<u>88 968</u> 86 161	<u>91 527</u> 87 509	<u>88 555</u> 86 161	<u>88 555</u> 86 161	<u>88 360</u> 86 161	<u>88 360</u> 86 161
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>83 293</u> 79 732	<u>87 052</u> 81 712	<u>82 687</u> 79 732	<u>82 687</u> 79 732	<u>82 401</u> 79 732	<u>82 401</u> 79 732
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>107 579</u> 103 839	<u>111 177</u> 105 735	<u>106 998</u> 103 839	<u>106 998</u> 103 839	<u>106 725</u> 103 839	<u>106 725</u> 103 839
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>81 917</u> 78 482	<u>85 516</u> 80 378	<u>81 337</u> 78 482	<u>81 337</u> 78 482	<u>81 063</u> 78 482	<u>81 063</u> 78 482
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>112 288</u> 108 482	<u>115 903</u> 110 386	<u>111 705</u> 108 482	<u>111 705</u> 108 482	<u>111 431</u> 108 482	<u>111 431</u> 108 482
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>323 796</u> 300 496	<u>332 924</u> 300 496	<u>330 925</u> 300 496	<u>333 533</u> 300 496	<u>327 449</u> 300 496	<u>330 839</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>356 104</u> 344 107	<u>367 460</u> 350 088	<u>354 272</u> 344 107	<u>354 272</u> 344 107	<u>353 410</u> 344 107	<u>353 410</u> 344 107
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>305 924</u> 295 179	<u>316 320</u> 300 654	<u>304 246</u> 295 179	<u>304 246</u> 295 179	<u>303 457</u> 295 179	<u>303 457</u> 295 179
225-204-0400	35 - 750 2387-2013									

225-204-0300	2387-2013							
225-204-0301	95-2		1	750	<u>68 049</u> 64 727	<u>69 678</u> 64 727	<u>64 843</u> 63 214	<u>67 832</u> 64 727
225-204-0302	95-1		1	750	<u>57 478</u> 54 281	<u>59 106</u> 54 281	<u>54 272</u> 52 768	<u>57 261</u> 54 281
225-204-0303	95-2		1	750	<u>69 676</u> 66 334	<u>71 305</u> 66 334	<u>66 470</u> 64 821	<u>69 459</u> 66 334
225-204-0304	95-3		1	800	<u>91 543</u> 87 774	<u>93 280</u> 87 774	<u>88 123</u> 86 161	<u>91 311</u> 87 774
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>87 076</u> 82 102	<u>89 627</u> 82 102	<u>82 053</u> 79 732	<u>86 735</u> 82 102
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>111 200</u> 106 108	<u>113 643</u> 106 108	<u>106 391</u> 103 839	<u>110 875</u> 106 108
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>85 539</u> 80 751	<u>87 982</u> 80 751	<u>80 730</u> 78 482	<u>85 213</u> 80 751
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>115 926</u> 110 761	<u>118 380</u> 110 761	<u>111 096</u> 108 482	<u>115 599</u> 110 761
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>343 527</u> 300 496	<u>351 435</u> 300 496	<u>329 883</u> 300 496	<u>336 835</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>367 532</u> 351 267	<u>375 242</u> 351 267	<u>352 357</u> 344 107	<u>366 505</u> 351 267
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>316 386</u> 301 734	<u>323 444</u> 301 734	<u>302 493</u> 295 179	<u>315 445</u> 301 734
225-204-0400	35 - 750 2387-2013							

8.04-08-2023

225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>670 415</u> 634 259	<u>682 807</u> 634 259	<u>680 093</u> 634 259	<u>683 633</u> 634 259	<u>675 375</u> 634 259	<u>679 975</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>735 375</u> 697 811	<u>747 839</u> 697 811	<u>745 110</u> 697 811	<u>748 669</u> 697 811	<u>740 363</u> 697 811	<u>744 991</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>698 491</u> 661 651	<u>710 955</u> 661 651	<u>708 226</u> 661 651	<u>711 785</u> 661 651	<u>703 479</u> 661 651	<u>708 107</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 079 408</u> 1 027 597	<u>1 095 911</u> 1 027 597	<u>1 092 298</u> 1 027 597	<u>1 097 011</u> 1 027 597	<u>1 086 013</u> 1 027 597	<u>1 092 141</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>982 262</u> 933 941	<u>997 911</u> 933 941	<u>994 485</u> 933 941	<u>998 954</u> 933 941	<u>988 525</u> 933 941	<u>994 336</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>688 692</u> 650 893	<u>701 775</u> 650 893	<u>698 910</u> 650 893	<u>702 647</u> 650 893	<u>693 928</u> 650 893	<u>698 786</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>758 719</u> 720 683	<u>771 190</u> 720 683	<u>768 459</u> 720 683	<u>772 021</u> 720 683	<u>763 710</u> 720 683	<u>768 341</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>942 117</u> 899 769	<u>954 974</u> 899 769	<u>952 159</u> 899 769	<u>955 831</u> 899 769	<u>947 263</u> 899 769	<u>952 036</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 093 559</u> 1 043 056	<u>1 109 208</u> 1 043 056	<u>1 105 782</u> 1 043 056	<u>1 110 251</u> 1 043 056	<u>1 099 822</u> 1 043 056	<u>1 105 633</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 154 417</u> 1 102 721	<u>1 170 067</u> 1 102 721	<u>1 166 640</u> 1 102 721	<u>1 171 110</u> 1 102 721	<u>1 160 681</u> 1 102 721	<u>1 166 491</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 525 009</u> 1 466 046	<u>1 540 658</u> 1 466 046	<u>1 537 232</u> 1 466 046	<u>1 541 701</u> 1 466 046	<u>1 531 272</u> 1 466 046	<u>1 537 083</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 361 152</u> 1 305 402	<u>1 376 801</u> 1 305 402	<u>1 373 375</u> 1 305 402	<u>1 377 844</u> 1 305 402	<u>1 367 415</u> 1 305 402	<u>1 373 226</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 088 026</u> 1 037 632	<u>1 103 676</u> 1 037 632	<u>1 100 249</u> 1 037 632	<u>1 104 719</u> 1 037 632	<u>1 094 290</u> 1 037 632	<u>1 100 100</u> 1 037 632

225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>697 199</u> 634 259	<u>707 934</u> 634 259	<u>678 678</u> 634 259	<u>688 115</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>762 314</u> 697 811	<u>773 112</u> 697 811	<u>743 686</u> 697 811	<u>753 178</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>725 431</u> 661 651	<u>736 228</u> 661 651	<u>706 802</u> 661 651	<u>716 294</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 115 079</u> 1 027 597	<u>1 129 376</u> 1 027 597	<u>1 090 412</u> 1 027 597	<u>1 102 981</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>1 016 087</u> 933 941	<u>1 029 645</u> 933 941	<u>992 697</u> 933 941	<u>1 004 616</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>716 971</u> 650 893	<u>728 305</u> 650 893	<u>697 416</u> 650 893	<u>707 380</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>785 675</u> 720 683	<u>796 479</u> 720 683	<u>767 035</u> 720 683	<u>776 533</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>969 907</u> 899 769	<u>981 045</u> 899 769	<u>950 690</u> 899 769	<u>960 482</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 127 385</u> 1 043 056	<u>1 140 942</u> 1 043 056	<u>1 103 994</u> 1 043 056	<u>1 115 913</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 188 243</u> 1 102 721	<u>1 201 801</u> 1 102 721	<u>1 164 852</u> 1 102 721	<u>1 176 771</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 558 834</u> 1 466 046	<u>1 572 392</u> 1 466 046	<u>1 535 444</u> 1 466 046	<u>1 547 363</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 394 978</u> 1 305 402	<u>1 408 535</u> 1 305 402	<u>1 371 587</u> 1 305 402	<u>1 383 506</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 121 852</u> 1 037 632	<u>1 135 410</u> 1 037 632	<u>1 098 461</u> 1 037 632	<u>1 110 380</u> 1 037 632

225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 325 374</u> 1 270 326	<u>1 341 024</u> 1 270 326	<u>1 337 597</u> 1 270 326	<u>1 342 067</u> 1 270 326	<u>1 331 638</u> 1 270 326	<u>1 337 448</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 020 051</u> 967 480	<u>1 037 591</u> 967 480	<u>1 033 750</u> 967 480	<u>1 038 760</u> 967 480	<u>1 027 071</u> 967 480	<u>1 033 583</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 004 881</u> 952 473	<u>1 022 492</u> 952 473	<u>1 018 636</u> 952 473	<u>1 023 666</u> 952 473	<u>1 011 930</u> 952 473	<u>1 018 468</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 092 900</u> 1 038 084	<u>1 110 879</u> 1 038 084	<u>1 106 943</u> 1 038 084	<u>1 112 077</u> 1 038 084	<u>1 100 096</u> 1 038 084	<u>1 106 771</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 084 767</u> 1 031 123	<u>1 102 201</u> 1 031 123	<u>1 098 384</u> 1 031 123	<u>1 103 363</u> 1 031 123	<u>1 091 745</u> 1 031 123	<u>1 098 218</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 132 816</u> 1 077 408	<u>1 150 693</u> 1 077 408	<u>1 146 779</u> 1 077 408	<u>1 151 884</u> 1 077 408	<u>1 139 971</u> 1 077 408	<u>1 146 608</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 079 438</u> 1 029 948	<u>1 094 692</u> 1 029 948	<u>1 091 352</u> 1 029 948	<u>1 095 708</u> 1 029 948	<u>1 085 543</u> 1 029 948	<u>1 091 207</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 402 807</u> 1 342 105	<u>1 420 683</u> 1 342 105	<u>1 416 769</u> 1 342 105	<u>1 421 875</u> 1 342 105	<u>1 409 962</u> 1 342 105	<u>1 416 599</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 410 552</u> 1 349 699	<u>1 428 429</u> 1 349 699	<u>1 424 515</u> 1 349 699	<u>1 429 620</u> 1 349 699	<u>1 417 707</u> 1 349 699	<u>1 424 344</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 492 158</u> 1 429 704	<u>1 510 035</u> 1 429 704	<u>1 506 120</u> 1 429 704	<u>1 511 226</u> 1 429 704	<u>1 499 313</u> 1 429 704	<u>1 505 950</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 485 519</u> 1 423 195	<u>1 503 395</u> 1 423 195	<u>1 499 481</u> 1 423 195	<u>1 504 587</u> 1 423 195	<u>1 492 674</u> 1 423 195	<u>1 499 311</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 529 687</u> 1 466 498	<u>1 547 564</u> 1 466 498	<u>1 543 650</u> 1 466 498	<u>1 548 755</u> 1 466 498	<u>1 536 842</u> 1 466 498	<u>1 543 480</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 530 056</u> 1 466 859	<u>1 547 933</u> 1 466 859	<u>1 544 019</u> 1 466 859	<u>1 549 124</u> 1 466 859	<u>1 537 211</u> 1 466 859	<u>1 543 848</u> 1 466 859

225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 359 200</u> 1 270 326	<u>1 372 758</u> 1 270 326	<u>1 335 809</u> 1 270 326	<u>1 347 728</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 057 962</u> 967 480	<u>1 073 157</u> 967 480	<u>1 031 747</u> 967 480	<u>1 045 105</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 042 947</u> 952 473	<u>1 058 205</u> 952 473	<u>1 016 624</u> 952 473	<u>1 030 037</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 131 761</u> 1 038 084	<u>1 147 337</u> 1 038 084	<u>1 104 889</u> 1 038 084	<u>1 118 582</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 122 450</u> 1 031 123	<u>1 137 554</u> 1 031 123	<u>1 096 392</u> 1 031 123	<u>1 109 670</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 171 455</u> 1 077 408	<u>1 186 942</u> 1 077 408	<u>1 144 736</u> 1 077 408	<u>1 158 351</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 112 408</u> 1 029 948	<u>1 125 623</u> 1 029 948	<u>1 089 609</u> 1 029 948	<u>1 101 227</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 441 446</u> 1 342 105	<u>1 456 933</u> 1 342 105	<u>1 414 727</u> 1 342 105	<u>1 428 342</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 449 191</u> 1 349 699	<u>1 464 678</u> 1 349 699	<u>1 422 472</u> 1 349 699	<u>1 436 087</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 530 797</u> 1 429 704	<u>1 546 284</u> 1 429 704	<u>1 504 078</u> 1 429 704	<u>1 517 693</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 524 158</u> 1 423 195	<u>1 539 645</u> 1 423 195	<u>1 497 439</u> 1 423 195	<u>1 511 054</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 568 327</u> 1 466 498	<u>1 583 813</u> 1 466 498	<u>1 541 607</u> 1 466 498	<u>1 555 222</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 568 695</u> 1 466 859	<u>1 584 182</u> 1 466 859	<u>1 541 976</u> 1 466 859	<u>1 555 591</u> 1 466 859

8.04-08-2023

225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 015 894</u> 962 869	<u>1 033 722</u> 962 869	<u>1 029 818</u> 962 869	<u>1 034 910</u> 962 869	<u>1 023 029</u> 962 869	<u>1 029 648</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013									
225-204-0501	22		1	5870	<u>937 502</u> 891 090	<u>952 596</u> 891 090	<u>949 291</u> 891 090	<u>953 602</u> 891 090	<u>943 543</u> 891 090	<u>949 148</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 338 615</u> 1 284 338	<u>1 353 709</u> 1 284 338	<u>1 350 404</u> 1 284 338	<u>1 354 715</u> 1 284 338	<u>1 344 656</u> 1 284 338	<u>1 350 260</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>924 434</u> 893 893	<u>931 120</u> 893 893	<u>929 656</u> 893 893	<u>931 565</u> 893 893	<u>927 110</u> 893 893	<u>929 592</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>926 626</u> 893 893	<u>934 469</u> 893 893	<u>932 751</u> 893 893	<u>934 991</u> 893 893	<u>929 765</u> 893 893	<u>932 677</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>807 065</u> 770 946	<u>817 994</u> 770 946	<u>815 601</u> 770 946	<u>818 722</u> 770 946	<u>811 439</u> 770 946	<u>815 497</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>935 393</u> 893 893	<u>947 864</u> 893 893	<u>945 133</u> 893 893	<u>948 695</u> 893 893	<u>940 384</u> 893 893	<u>945 015</u> 893 893
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>75 956</u> 73 304	<u>78 515</u> 74 651	<u>75 543</u> 73 304	<u>75 543</u> 73 304	<u>75 349</u> 73 304	<u>75 349</u> 73 304
225-204-0602	2		1	675	<u>58 421</u> 56 250	<u>60 580</u> 57 387	<u>58 073</u> 56 250	<u>58 073</u> 56 250	<u>57 909</u> 56 250	<u>57 909</u> 56 250
225-204-0603	3		1	550	<u>49 921</u> 48 125	<u>51 681</u> 49 052	<u>49 638</u> 48 125	<u>49 638</u> 48 125	<u>49 504</u> 48 125	<u>49 504</u> 48 125
225-204-0604	4		1	475	<u>44 063</u> 42 500	<u>45 582</u> 43 300	<u>43 818</u> 42 500	<u>43 818</u> 42 500	<u>43 702</u> 42 500	<u>43 702</u> 42 500



225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 054 427</u> 962 869	<u>1 069 872</u> 962 869	<u>1 027 781</u> 962 869	<u>1 041 359</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013							
225-204-0501	22		1	5870	<u>970 127</u> 891 090	<u>983 204</u> 891 090	<u>947 567</u> 891 090	<u>959 063</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 371 240</u> 1 284 338	<u>1 384 317</u> 1 284 338	<u>1 348 680</u> 1 284 338	<u>1 360 175</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>938 885</u> 893 893	<u>944 677</u> 893 893	<u>928 892</u> 893 893	<u>933 984</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>943 578</u> 893 893	<u>950 372</u> 893 893	<u>931 855</u> 893 893	<u>937 828</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>830 686</u> 770 946	<u>840 154</u> 770 946	<u>814 352</u> 770 946	<u>822 675</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>962 349</u> 893 893	<u>973 153</u> 893 893	<u>943 709</u> 893 893	<u>953 207</u> 893 893
225-204-0600	937-92							
225-204-0601	1		1	800	<u>78 532</u> 74 917	<u>80 269</u> 74 917	<u>75 112</u> 73 304	<u>78 300</u> 74 917
225-204-0602	2		1	675	<u>60 594</u> 57 611	<u>62 060</u> 57 611	<u>57 709</u> 56 250	<u>60 399</u> 57 611
225-204-0603	3		1	550	<u>51 692</u> 49 234	<u>52 886</u> 49 234	<u>49 341</u> 48 125	<u>51 533</u> 49 234
225-204-0604	4		1	475	<u>45 592</u> 43 458	<u>46 623</u> 43 458	<u>43 561</u> 42 500	<u>45 454</u> 43 458

225-204-0605	5		1	400	<u>34 951</u> 33 661	<u>36 231</u> 34 335	<u>34 745</u> 33 661	<u>34 745</u> 33 661	<u>34 648</u> 33 661	<u>34 648</u> 33 661
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>38 656</u> 37 321	<u>39 935</u> 37 995	<u>38 449</u> 37 321	<u>38 449</u> 37 321	<u>38 352</u> 37 321	<u>38 352</u> 37 321
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 893</u> 21 964	<u>23 852</u> 22 470	<u>22 738</u> 21 964	<u>22 738</u> 21 964	<u>22 665</u> 21 964	<u>22 665</u> 21 964
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013									
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>62 231</u> 59 846	<u>62 859</u> 59 846	<u>62 721</u> 59 846	<u>62 901</u> 59 846	<u>62 482</u> 59 846	<u>62 715</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>62 436</u> 59 846	<u>63 171</u> 59 846	<u>63 010</u> 59 846	<u>63 220</u> 59 846	<u>62 730</u> 59 846	<u>63 003</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 499</u> 59 846	<u>63 313</u> 59 846	<u>63 555</u> 59 846	<u>62 990</u> 59 846	<u>63 305</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>62 874</u> 59 846	<u>63 841</u> 59 846	<u>63 629</u> 59 846	<u>63 905</u> 59 846	<u>63 261</u> 59 846	<u>63 620</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>71 684</u> 68 253	<u>72 774</u> 68 253	<u>72 535</u> 68 253	<u>72 846</u> 68 253	<u>72 120</u> 68 253	<u>72 525</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>71 922</u> 68 253	<u>73 138</u> 68 253	<u>72 872</u> 68 253	<u>73 219</u> 68 253	<u>72 409</u> 68 253	<u>72 861</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>67 395</u> 64 908	<u>68 022</u> 64 908	<u>67 885</u> 64 908	<u>68 064</u> 64 908	<u>67 646</u> 64 908	<u>67 879</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>67 600</u> 64 908	<u>68 335</u> 64 908	<u>68 174</u> 64 908	<u>68 384</u> 64 908	<u>67 894</u> 64 908	<u>68 167</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>67 814</u> 64 908	<u>68 662</u> 64 908	<u>68 477</u> 64 908	<u>68 719</u> 64 908	<u>68 154</u> 64 908	<u>68 469</u> 64 908

225-204-0605	5		1	400	<u>36 239</u> 34 467	<u>37 108</u> 34 467	<u>34 529</u> 33 661	<u>36 123</u> 34 467
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>39 943</u> 38 128	<u>40 812</u> 38 128	<u>38 234</u> 37 321	<u>39 828</u> 38 128
225-204-0607	-1		1	300	<u>23 858</u> 22 569	<u>24 510</u> 22 569	<u>22 576</u> 21 964	<u>23 772</u> 22 569
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013							
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>63 587</u> 59 846	<u>64 131</u> 59 846	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 128</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>64 025</u> 59 846	<u>64 663</u> 59 846	<u>62 926</u> 59 846	<u>63 486</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>64 484</u> 59 846	<u>65 219</u> 59 846	<u>63 216</u> 59 846	<u>63 862</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>64 964</u> 59 846	<u>65 802</u> 59 846	<u>63 519</u> 59 846	<u>64 255</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>74 040</u> 68 253	<u>74 985</u> 68 253	<u>72 410</u> 68 253	<u>73 241</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>74 551</u> 68 253	<u>75 605</u> 68 253	<u>72 733</u> 68 253	<u>73 659</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>68 751</u> 64 908	<u>69 295</u> 64 908	<u>67 813</u> 64 908	<u>68 291</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>69 189</u> 64 908	<u>69 826</u> 64 908	<u>68 090</u> 64 908	<u>68 650</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>69 648</u> 64 908	<u>70 383</u> 64 908	<u>68 380</u> 64 908	<u>69 026</u> 64 908

8.04-08-2023

225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>68 038</u> 64 908	<u>69 005</u> 64 908	<u>68 793</u> 64 908	<u>69 069</u> 64 908	<u>68 425</u> 64 908	<u>68 784</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>78 138</u> 74 581	<u>79 228</u> 74 581	<u>78 990</u> 74 581	<u>79 301</u> 74 581	<u>78 575</u> 74 581	<u>78 979</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>78 377</u> 74 581	<u>79 593</u> 74 581	<u>79 327</u> 74 581	<u>79 674</u> 74 581	<u>78 864</u> 74 581	<u>79 315</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 077</u> 18 304	<u>19 877</u> 18 725	<u>18 948</u> 18 304	<u>18 948</u> 18 304	<u>18 888</u> 18 304	<u>18 888</u> 18 304
225-204-0804	33-3		1	250	<u>22 601</u> 21 786	<u>23 401</u> 22 207	<u>22 472</u> 21 786	<u>22 472</u> 21 786	<u>22 411</u> 21 786	<u>22 411</u> 21 786
225-204-0805	43-1		1	330	<u>28 923</u> 27 857	<u>29 978</u> 28 413	<u>28 752</u> 27 857	<u>28 752</u> 27 857	<u>28 672</u> 27 857	<u>28 672</u> 27 857
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 254</u> 33 125	<u>35 309</u> 33 681	<u>34 084</u> 33 125	<u>34 084</u> 33 125	<u>34 003</u> 33 125	<u>34 003</u> 33 125
225-204-0807	45		1	510	<u>55 616</u> 53 839	<u>57 247</u> 54 699	<u>55 352</u> 53 839	<u>55 352</u> 53 839	<u>55 229</u> 53 839	<u>55 229</u> 53 839
225-204-0808	-60		1	680	<u>73 612</u> 71 250	<u>75 787</u> 72 396	<u>73 261</u> 71 250	<u>73 261</u> 71 250	<u>73 096</u> 71 250	<u>73 096</u> 71 250
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>42 492</u> 40 893	<u>44 091</u> 41 735	<u>42 234</u> 40 893	<u>42 234</u> 40 893	<u>42 112</u> 40 893	<u>42 112</u> 40 893
225-204-0903	1-2		1	700	<u>57 121</u> 54 911	<u>59 360</u> 56 090	<u>56 760</u> 54 911	<u>56 760</u> 54 911	<u>56 590</u> 54 911	<u>56 590</u> 54 911

225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>70 128</u> 64 908	<u>70 965</u> 64 908	<u>68 683</u> 64 908	<u>69 419</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>80 495</u> 74 581	<u>81 439</u> 74 581	<u>78 865</u> 74 581	<u>79 696</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>81 006</u> 74 581	<u>82 059</u> 74 581	<u>79 188</u> 74 581	<u>80 114</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013							
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 882</u> 18 808	<u>20 425</u> 18 808	<u>18 813</u> 18 304	<u>19 810</u> 18 808
225-204-0804	33-3		1	250	<u>23 406</u> 22 290	<u>23 949</u> 22 290	<u>22 337</u> 21 786	<u>23 334</u> 22 290
225-204-0805	43-1		1	330	<u>29 985</u> 28 523	<u>30 702</u> 28 523	<u>28 574</u> 27 857	<u>29 890</u> 28 523
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 316</u> 33 791	<u>36 033</u> 33 791	<u>33 906</u> 33 125	<u>35 221</u> 33 791
225-204-0807	45		1	510	<u>57 257</u> 54 868	<u>58 365</u> 54 868	<u>55 077</u> 53 839	<u>57 110</u> 54 868
225-204-0808	-60		1	680	<u>75 801</u> 72 622	<u>77 278</u> 72 622	<u>72 894</u> 71 250	<u>75 604</u> 72 622
225-204-0900	13015-2012							
225-204-0901	1-1		1	500	<u>44 101</u> 41 901	<u>45 187</u> 41 901	<u>41 964</u> 40 893	<u>43 957</u> 41 901
225-204-0903	1-2		1	700	<u>59 374</u> 56 323	<u>60 895</u> 56 323	<u>56 382</u> 54 911	<u>59 172</u> 56 323

8.04-08-2023

225-204-0906	2-1		1	1625	<u>139 406</u> 128 913	<u>143 584</u> 128 913	<u>142 669</u> 128 913	<u>143 863</u> 128 913	<u>141 078</u> 128 913	<u>142 630</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>178 687</u> 167 424	<u>182 866</u> 167 424	<u>181 951</u> 167 424	<u>183 144</u> 167 424	<u>180 360</u> 167 424	<u>181 911</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>229 593</u> 211 721	<u>236 793</u> 211 721	<u>235 216</u> 211 721	<u>237 273</u> 211 721	<u>232 475</u> 211 721	<u>235 148</u> 211 721
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>307 903</u> 284 675	<u>317 160</u> 284 675	<u>315 133</u> 284 675	<u>317 777</u> 284 675	<u>311 608</u> 284 675	<u>315 045</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>7 382</u> 7 054	<u>7 734</u> 7 239	<u>7 325</u> 7 054	<u>7 325</u> 7 054	<u>7 299</u> 7 054	<u>7 299</u> 7 054
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 278</u> 7 955	<u>8 615</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>4 719</u> 4 554	<u>4 879</u> 4 638	<u>4 693</u> 4 554	<u>4 693</u> 4 554	<u>4 681</u> 4 554	<u>4 681</u> 4 554
225-204-1006	3-		1	1750	<u>189 162</u> 177 097	<u>193 662</u> 177 097	<u>192 677</u> 177 097	<u>193 962</u> 177 097	<u>190 963</u> 177 097	<u>192 634</u> 177 097
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 640</u> 18 750	<u>20 600</u> 19 255	<u>19 485</u> 18 750	<u>19 485</u> 18 750	<u>19 412</u> 18 750	<u>19 412</u> 18 750
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1103	1-3		1	95	<u>8 704</u> 8 393	<u>9 008</u> 8 553	<u>8 655</u> 8 393	<u>8 655</u> 8 393	<u>8 632</u> 8 393	<u>8 632</u> 8 393
225-204-1105	3		1	72	<u>9 466</u> 9 196	<u>9 697</u> 9 318	<u>9 429</u> 9 196	<u>9 429</u> 9 196	<u>9 412</u> 9 196	<u>9 412</u> 9 196

225-204-0906	2-1		1	1625	<u>148 437</u> 128 913	<u>152 057</u> 128 913	<u>142 192</u> 128 913	<u>145 374</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>187 719</u> 167 424	<u>191 339</u> 167 424	<u>181 473</u> 167 424	<u>184 656</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>245 155</u> 211 721	<u>251 393</u> 211 721	<u>234 394</u> 211 721	<u>239 877</u> 211 721
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>327 911</u> 284 675	<u>335 931</u> 284 675	<u>314 075</u> 284 675	<u>321 125</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1001	3		1	110	<u>7 736</u> 7 275	<u>7 975</u> 7 275	<u>7 266</u> 7 054	<u>7 704</u> 7 275
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 732</u> 7 955	<u>8 986</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 681</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>4 880</u> 4 654	<u>4 989</u> 4 654	<u>4 666</u> 4 554	<u>4 866</u> 4 654
225-204-1006	3-		1	1750	<u>198 889</u> 177 097	<u>202 787</u> 177 097	<u>192 163</u> 177 097	<u>195 590</u> 177 097
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 606</u> 19 355	<u>21 257</u> 19 355	<u>19 323</u> 18 750	<u>20 519</u> 19 355
225-204-1100	13015-2012							
225-204-1103	1-3		1	95	<u>9 010</u> 8 584	<u>9 216</u> 8 584	<u>8 604</u> 8 393	<u>8 982</u> 8 584
225-204-1105	3		1	72	<u>9 698</u> 9 342	<u>9 855</u> 9 342	<u>9 390</u> 9 196	<u>9 677</u> 9 342

225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>182 730</u> 168 690	<u>188 361</u> 168 690	<u>187 128</u> 168 690	<u>188 737</u> 168 690	<u>184 984</u> 168 690	<u>187 075</u> 168 690
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>316 158</u> 299 501	<u>321 789</u> 299 501	<u>320 556</u> 299 501	<u>322 164</u> 299 501	<u>318 411</u> 299 501	<u>320 502</u> 299 501
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>479 514</u> 454 450	<u>487 948</u> 454 450	<u>486 102</u> 454 450	<u>488 510</u> 454 450	<u>482 890</u> 454 450	<u>486 021</u> 454 450
225-204-1308	5		1	625	<u>190 046</u> 183 335	<u>191 653</u> 183 335	<u>191 301</u> 183 335	<u>191 760</u> 183 335	<u>190 689</u> 183 335	<u>191 286</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>340 253</u> 317 943	<u>348 674</u> 317 943	<u>346 830</u> 317 943	<u>349 235</u> 317 943	<u>343 623</u> 317 943	<u>346 750</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>64 021</u> 59 304	<u>65 885</u> 59 304	<u>65 477</u> 59 304	<u>66 009</u> 59 304	<u>64 767</u> 59 304	<u>65 459</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>44 165</u> 42 054	<u>46 484</u> 43 275	<u>43 791</u> 42 054	<u>43 791</u> 42 054	<u>43 615</u> 42 054	<u>43 615</u> 42 054
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>36 846</u> 34 821	<u>39 165</u> 36 043	<u>36 472</u> 34 821	<u>36 472</u> 34 821	<u>36 296</u> 34 821	<u>36 296</u> 34 821
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>44 578</u> 43 393	<u>45 538</u> 43 898	<u>44 424</u> 43 393	<u>44 424</u> 43 393	<u>44 351</u> 43 393	<u>44 351</u> 43 393
225-204-1402	2.8		1	800	<u>75 053</u> 72 411	<u>77 612</u> 73 759	<u>74 640</u> 72 411	<u>74 640</u> 72 411	<u>74 445</u> 72 411	<u>74 445</u> 72 411
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>115 877</u> 111 875	<u>119 716</u> 113 897	<u>115 258</u> 111 875	<u>115 258</u> 111 875	<u>114 966</u> 111 875	<u>114 966</u> 111 875



225-204-1300	13015-2012							
225-204-1302	1		1	2190	<u>194 902</u> 168 690	<u>199 781</u> 168 690	<u>186 485</u> 168 690	<u>190 774</u> 168 690
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>328 330</u> 299 501	<u>333 208</u> 299 501	<u>319 913</u> 299 501	<u>324 201</u> 299 501
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>497 744</u> 454 450	<u>505 051</u> 454 450	<u>485 138</u> 454 450	<u>491 562</u> 454 450
225-204-1308	5		1	625	<u>193 519</u> 183 335	<u>194 912</u> 183 335	<u>191 117</u> 183 335	<u>192 341</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>358 455</u> 317 943	<u>365 751</u> 317 943	<u>345 868</u> 317 943	<u>352 282</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>68 050</u> 59 304	<u>69 665</u> 59 304	<u>65 264</u> 59 304	<u>66 684</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>46 499</u> 43 516	<u>48 073</u> 43 516	<u>43 400</u> 42 054	<u>46 289</u> 43 516
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>39 180</u> 36 284	<u>40 754</u> 36 284	<u>36 081</u> 34 821	<u>38 970</u> 36 284
225-204-1400	13015-2012							
225-204-1401	1.6		1	300	<u>45 544</u> 43 998	<u>46 196</u> 43 998	<u>44 262</u> 43 393	<u>45 457</u> 43 998
225-204-1402	2.8		1	800	<u>77 628</u> 74 024	<u>79 365</u> 74 024	<u>74 208</u> 72 411	<u>77 396</u> 74 024
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>119 740</u> 114 295	<u>122 346</u> 114 295	<u>114 610</u> 111 875	<u>119 393</u> 114 295

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>171 881</u> 166 339	<u>176 999</u> 169 035	<u>171 056</u> 166 339	<u>171 056</u> 166 339	<u>170 667</u> 166 339	<u>170 667</u> 166 339
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>82 972</u> 80 893	<u>84 571</u> 81 735	<u>82 714</u> 80 893	<u>82 714</u> 80 893	<u>82 592</u> 80 893	<u>82 592</u> 80 893
225-204-1505	6		1	760	<u>122 130</u> 119 018	<u>124 561</u> 120 298	<u>121 738</u> 119 018	<u>121 738</u> 119 018	<u>121 554</u> 119 018	<u>121 554</u> 119 018
225-204-1507	7		1	230	<u>27 527</u> 26 696	<u>28 262</u> 27 084	<u>27 408</u> 26 696	<u>27 408</u> 26 696	<u>27 352</u> 26 696	<u>27 352</u> 26 696
225-204-1512	1		1	500	<u>59 569</u> 57 768	<u>61 169</u> 58 610	<u>59 311</u> 57 768	<u>59 311</u> 57 768	<u>59 190</u> 57 768	<u>59 190</u> 57 768
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>89 020</u> 84 887	<u>90 306</u> 84 887	<u>90 024</u> 84 887	<u>90 392</u> 84 887	<u>89 535</u> 84 887	<u>90 012</u> 84 887
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200	<u>25 563</u> 24 821	<u>26 202</u> 25 158	<u>25 459</u> 24 821	<u>25 459</u> 24 821	<u>25 411</u> 24 821	<u>25 411</u> 24 821

**225-205.**

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	<u>1 287</u> 1 250	<u>1 319</u> 1 267	<u>1 282</u> 1 250	<u>1 282</u> 1 250	<u>1 280</u> 1 250	<u>1 280</u> 1 250	<u>1 319</u> 1 270	<u>1 341</u> 1 270	<u>1 277</u> 1 250

225-204-1404	6.0		1	1600	<u>177 032</u> 169 566	<u>180 507</u> 169 566	<u>170 193</u> 166 339	<u>176 569</u> 169 566
225-204-1500	13015-2012							
225-204-1504	5		1	500	<u>84 581</u> 81 901	<u>85 667</u> 81 901	<u>82 444</u> 80 893	<u>84 437</u> 81 901
225-204-1505	6		1	760	<u>124 577</u> 120 551	<u>126 228</u> 120 551	<u>121 328</u> 119 018	<u>124 357</u> 120 551
225-204-1507	7		1	230	<u>28 267</u> 27 160	<u>28 766</u> 27 160	<u>27 284</u> 26 696	<u>28 200</u> 27 160
225-204-1512	1		1	500	<u>61 179</u> 58 776	<u>62 265</u> 58 776	<u>59 041</u> 57 768	<u>61 034</u> 58 776
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>91 799</u> 84 887	<u>92 913</u> 84 887	<u>89 878</u> 84 887	<u>90 857</u> 84 887
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200	<u>26 206</u> 25 225	<u>26 641</u> 25 225	<u>25 351</u> 24 821	<u>26 148</u> 25 225

225-205-0100	13015-2012				
225-205-0101	1		1	10	<u>1 316</u> 1 270

225-205-0102	2		1	13	<u>1 354</u> 1 310	<u>1 396</u> 1 331	<u>1 347</u> 1 310	<u>1 347</u> 1 310	<u>1 344</u> 1 310	<u>1 344</u> 1 310	<u>1 396</u> 1 336	<u>1 424</u> 1 336	<u>1 340</u> 1 310
225-205-0103	3		1	40	<u>3 552</u> 3 423	<u>3 680</u> 3 490	<u>3 532</u> 3 423	<u>3 532</u> 3 423	<u>3 522</u> 3 423	<u>3 522</u> 3 423	<u>3 681</u> 3 503	<u>3 768</u> 3 503	<u>3 510</u> 3 423
225-205-0104	4		1	90	<u>5 169</u> 4 911	<u>5 457</u> 5 062	<u>5 123</u> 4 911	<u>5 123</u> 4 911	<u>5 101</u> 4 911	<u>5 101</u> 4 911	<u>5 459</u> 5 092	<u>5 654</u> 5 092	<u>5 074</u> 4 911
225-205-0105	5		1	130	<u>6 975</u> 6 607	<u>7 390</u> 6 826	<u>6 907</u> 6 607	<u>6 907</u> 6 607	<u>6 876</u> 6 607	<u>6 876</u> 6 607	<u>7 393</u> 6 869	<u>7 675</u> 6 869	<u>6 837</u> 6 607
225-205-0106	6		1	180	<u>11 242</u> 10 714	<u>11 818</u> 11 018	<u>11 149</u> 10 714	<u>11 149</u> 10 714	<u>11 105</u> 10 714	<u>11 105</u> 10 714	<u>11 821</u> 11 077	<u>12 212</u> 11 077	<u>11 052</u> 10 714
225-205-0107	7		1	230	<u>17 075</u> 16 369	<u>17 811</u> 16 757	<u>16 957</u> 16 369	<u>16 957</u> 16 369	<u>16 901</u> 16 369	<u>16 901</u> 16 369	<u>17 816</u> 16 833	<u>18 315</u> 16 833	<u>16 832</u> 16 369
225-205-0108	8		1	650	<u>30 837</u> 29 048	<u>32 916</u> 30 143	<u>30 501</u> 29 048	<u>30 501</u> 29 048	<u>30 343</u> 29 048	<u>30 343</u> 29 048	<u>32 929</u> 30 359	<u>34 341</u> 30 359	<u>30 151</u> 29 048
225-205-0109	9		1	1130	<u>49 716</u> 46 652	<u>53 331</u> 48 556	<u>49 133</u> 46 652	<u>49 133</u> 46 652	<u>48 858</u> 46 652	<u>48 858</u> 46 652	<u>53 354</u> 48 931	<u>55 808</u> 48 931	<u>48 523</u> 46 652

226.

226-1.

226-101.

226-101-0100	350	19804-2012											

8.04-08-2023

232

225-205-0102	2		1	13	<u>1 392</u> 1 336
225-205-0103	3		1	40	<u>3 670</u> 3 503
225-205-0104	4		1	90	<u>5 433</u> 5 092
225-205-0105	5		1	130	<u>7 355</u> 6 869
225-205-0106	6		1	180	<u>11 769</u> 11 077
225-205-0107	7		1	230	<u>17 749</u> 16 833
225-205-0108	8		1	650	<u>32 741</u> 30 359
225-205-0109	9		1	1130	<u>53 027</u> 48 931

226-101-0100	350	19804-2012					

226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311	<u>23 965</u> 22 860	<u>23 805</u> 22 860	<u>23 814</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860	
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>29 466</u> 28 436	<u>29 305</u> 28 436	<u>29 305</u> 28 436	<u>29 230</u> 28 436	<u>29 230</u> 28 436	<u>29 138</u> 28 436	<u>30 459</u> 28 959
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>31 045</u> 29 998	<u>30 885</u> 29 998	<u>30 885</u> 29 998	<u>30 810</u> 29 998	<u>30 810</u> 29 998	<u>30 718</u> 29 998	<u>32 035</u> 30 519
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>32 653</u> 31 587	<u>32 493</u> 31 587	<u>32 493</u> 31 587	<u>32 417</u> 31 587	<u>32 417</u> 31 587	<u>32 326</u> 31 587	<u>33 643</u> 32 108
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>40 651</u> 39 491	<u>40 491</u> 39 491	<u>40 491</u> 39 491	<u>40 416</u> 39 491	<u>40 416</u> 39 491	<u>40 324</u> 39 491	<u>41 636</u> 40 008
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>39 891</u> 38 741	<u>39 731</u> 38 741	<u>39 731</u> 38 741	<u>39 656</u> 38 741	<u>39 656</u> 38 741	<u>39 564</u> 38 741	<u>40 881</u> 39 263
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>58 454</u> 57 130	<u>58 305</u> 57 130	<u>58 305</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130	<u>59 398</u> 57 130
226-101-0200	400 19804-2012 ,										
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>35 885</u> 34 355	<u>35 677</u> 34 355	<u>35 689</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	

226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311			
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>30 466</u> 29 062	<u>31 141</u> 29 062	<u>30 376</u> 29 062
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>32 041</u> 30 622	<u>32 715</u> 30 622	<u>31 952</u> 30 622
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>33 649</u> 32 211	<u>34 322</u> 32 211	<u>33 560</u> 32 211
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>41 642</u> 40 110	<u>42 314</u> 40 110	<u>41 552</u> 40 110
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>40 888</u> 39 366	<u>41 559</u> 39 366	<u>40 798</u> 39 366
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>59 727</u> 57 130	<u>60 440</u> 57 130	<u>59 585</u> 57 130
226-101-0200	400 19804-2012 ,						
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404			

8.04-08-2023

226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>45 339</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>46 577</u> 43 974
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>47 175</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>48 420</u> 45 784
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>55 795</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>57 039</u> 54 302
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>62 385</u> 60 814	<u>62 189</u> 60 814	<u>62 189</u> 60 814	<u>62 120</u> 60 814	<u>62 120</u> 60 814	<u>62 120</u> 60 814	<u>63 628</u> 60 814
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>54 122</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 813</u> 52 590	<u>53 813</u> 52 590	<u>53 693</u> 52 590	<u>55 424</u> 53 277

**226-102.**

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>883 985</u> 859 553	<u>904 361</u> 870 285	<u>880 698</u> 859 553	<u>880 698</u> 859 553	<u>879 151</u> 859 553	<u>879 151</u> 859 553
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>966 557</u> 936 481	<u>993 746</u> 950 802	<u>962 170</u> 936 481	<u>962 170</u> 936 481	<u>960 105</u> 936 481	<u>960 105</u> 936 481



226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>47 010</u> 43 974	<u>47 944</u> 43 974	<u>46 823</u> 43 974
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>48 855</u> 45 784	<u>49 795</u> 45 784	<u>48 667</u> 45 784
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>57 474</u> 54 302	<u>58 413</u> 54 302	<u>57 287</u> 54 302
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>64 062</u> 60 814	<u>65 001</u> 60 814	<u>63 875</u> 60 814
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>55 433</u> 53 412	<u>56 316</u> 53 412	<u>55 315</u> 53 412

226-102-0100	13015-2012							
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>904 491</u> 872 401	<u>918 325</u> 872 401	<u>877 262</u> 859 553	<u>902 648</u> 872 401
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>993 920</u> 953 625	<u>1 012 380</u> 953 625	<u>957 585</u> 936 481	<u>991 459</u> 953 625

226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 524 483</u> 1 476 841	<u>1 567 666</u> 1 499 586	<u>1 517 515</u> 1 476 841	<u>1 517 515</u> 1 476 841	<u>1 514 236</u> 1 476 841	<u>1 514 236</u> 1 476 841
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 583 244</u> 1 531 402	<u>1 631 545</u> 1 556 842	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 571 783</u> 1 531 402	<u>1 571 783</u> 1 531 402
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 868 576</u> 1 810 941	<u>1 920 396</u> 1 838 235	<u>1 860 215</u> 1 810 941	<u>1 860 215</u> 1 810 941	<u>1 856 281</u> 1 810 941	<u>1 856 281</u> 1 810 941
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>965 153</u> 928 854		<u>960 783</u> 928 854	<u>961 026</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 748 606</u> 1 681 207		<u>1 740 278</u> 1 681 207	<u>1 740 741</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207
226-102-0118	-9		1	5000	<u>620 955</u> 598 560		<u>618 385</u> 598 560	<u>618 528</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>211 997</u> 200 286	<u>225 432</u> 207 362	<u>209 830</u> 200 286	<u>209 830</u> 200 286	<u>208 810</u> 200 286	<u>208 810</u> 200 286
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>228 262</u> 216 357	<u>241 697</u> 223 433	<u>226 094</u> 216 357	<u>226 094</u> 216 357	<u>225 074</u> 216 357	<u>225 074</u> 216 357
226-102-0302	-18		1	5400	<u>298 752</u> 283 384	<u>316 026</u> 292 482	<u>295 965</u> 283 384	<u>295 965</u> 283 384	<u>294 654</u> 283 384	<u>294 654</u> 283 384
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>128 519</u> 121 848	<u>136 036</u> 125 808	<u>127 306</u> 121 848	<u>127 306</u> 121 848	<u>126 735</u> 121 848	<u>126 735</u> 121 848

226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 567 941</u> 1 504 070	<u>1 597 260</u> 1 504 070	<u>1 510 233</u> 1 476 841	<u>1 564 034</u> 1 504 070
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 631 853</u> 1 561 858	<u>1 664 647</u> 1 561 858	<u>1 567 306</u> 1 531 402	<u>1 627 483</u> 1 561 858
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 920 726</u> 1 843 616	<u>1 955 909</u> 1 843 616	<u>1 851 477</u> 1 810 941	<u>1 916 038</u> 1 843 616
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500			<u>958 095</u> 928 854	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200			<u>1 735 156</u> 1 681 207	
226-102-0118	-9		1	5000			<u>616 804</u> 598 560	
226-102-0200	13015-2012							
226-102-0205	14		1	4200	<u>225 518</u> 208 757	<u>234 639</u> 208 757	<u>207 564</u> 200 286	<u>224 302</u> 208 757
226-102-0300	25912-2015							
226-102-0301	-14		1	4200	<u>241 782</u> 224 828	<u>250 904</u> 224 828	<u>223 829</u> 216 357	<u>240 567</u> 224 828
226-102-0302	-18		1	5400	<u>316 136</u> 294 275	<u>327 863</u> 294 275	<u>293 053</u> 283 384	<u>314 573</u> 294 275
226-102-0400	13015-2012							
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>136 084</u> 126 588	<u>141 187</u> 126 588	<u>126 038</u> 121 848	<u>135 403</u> 126 588

226-102-0402	1-6		1	4250	<u>241 583</u> 229 411	<u>255 177</u> 236 571	<u>239 389</u> 229 411	<u>239 389</u> 229 411	<u>238 357</u> 229 411	<u>238 357</u> 229 411
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>406 986</u> 385 187	<u>431 776</u> 398 245	<u>402 986</u> 385 187	<u>402 986</u> 385 187	<u>401 104</u> 385 187	<u>401 104</u> 385 187
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>311 597</u> 295 857	<u>329 190</u> 305 124	<u>308 758</u> 295 857	<u>308 758</u> 295 857	<u>307 422</u> 295 857	<u>307 422</u> 295 857
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>131 805</u> 125 424	<u>138 842</u> 129 131	<u>130 670</u> 125 424	<u>130 670</u> 125 424	<u>130 135</u> 125 424	<u>130 135</u> 125 424
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>220 078</u> 209 957	<u>231 050</u> 215 736	<u>218 308</u> 209 957	<u>218 308</u> 209 957	<u>217 475</u> 209 957	<u>217 475</u> 209 957
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>169 822</u> 161 895	<u>178 458</u> 166 444	<u>168 428</u> 161 895	<u>168 428</u> 161 895	<u>167 772</u> 161 895	<u>167 772</u> 161 895
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>242 208</u> 229 875	<u>256 026</u> 237 153	<u>239 978</u> 229 875	<u>239 978</u> 229 875	<u>238 929</u> 229 875	<u>238 929</u> 229 875
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>249 827</u> 238 104	<u>262 622</u> 244 843	<u>247 762</u> 238 104	<u>247 762</u> 238 104	<u>246 791</u> 238 104	<u>246 791</u> 238 104
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>369 337</u> 353 789	<u>385 651</u> 362 381	<u>366 705</u> 353 789	<u>366 705</u> 353 789	<u>365 466</u> 353 789	<u>365 466</u> 353 789
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>422 381</u> 401 385	<u>445 732</u> 413 685	<u>418 613</u> 401 385	<u>418 613</u> 401 385	<u>416 840</u> 401 385	<u>416 840</u> 401 385
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>565 277</u> 538 207	<u>595 025</u> 553 875	<u>560 477</u> 538 207	<u>560 477</u> 538 207	<u>558 218</u> 538 207	<u>558 218</u> 538 207
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 363</u> 28 799	<u>32 123</u> 29 725	<u>30 079</u> 28 799	<u>30 079</u> 28 799	<u>29 946</u> 28 799	<u>29 946</u> 28 799
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>39 575</u> 37 463	<u>41 974</u> 38 727	<u>39 188</u> 37 463	<u>39 188</u> 37 463	<u>39 006</u> 37 463	<u>39 006</u> 37 463

226-102-0402	1-6		1	4250	<u>255 264</u> 237 983	<u>264 494</u> 237 983	<u>237 097</u> 229 411	<u>254 034</u> 237 983
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>431 934</u> 400 819	<u>448 765</u> 400 819	<u>398 806</u> 385 187	<u>429 691</u> 400 819
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>329 302</u> 306 950	<u>341 247</u> 306 950	<u>305 792</u> 295 857	<u>327 710</u> 306 950
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>138 887</u> 129 861	<u>143 665</u> 129 861	<u>129 483</u> 125 424	<u>138 250</u> 129 861
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>231 120</u> 216 875	<u>238 569</u> 216 875	<u>216 458</u> 209 957	<u>230 127</u> 216 875
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>178 513</u> 167 341	<u>184 377</u> 167 341	<u>166 972</u> 161 895	<u>177 732</u> 167 341
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>256 114</u> 238 588	<u>265 496</u> 238 588	<u>237 648</u> 229 875	<u>254 864</u> 238 588
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>262 703</u> 246 172	<u>271 390</u> 246 172	<u>245 605</u> 238 104	<u>261 545</u> 246 172
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>385 755</u> 364 075	<u>396 831</u> 364 075	<u>363 954</u> 353 789	<u>384 279</u> 364 075
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>445 881</u> 416 109	<u>461 734</u> 416 109	<u>414 676</u> 401 385	<u>443 768</u> 416 109
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>595 214</u> 556 964	<u>615 412</u> 556 964	<u>555 460</u> 538 207	<u>592 523</u> 556 964
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>32 134</u> 29 908	<u>33 328</u> 29 908	<u>29 783</u> 28 799	<u>31 975</u> 29 908
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>41 990</u> 38 976	<u>43 618</u> 38 976	<u>38 784</u> 37 463	<u>41 772</u> 38 976

226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>47 422</u> 44 451	<u>50 941</u> 46 304	<u>46 854</u> 44 451	<u>46 854</u> 44 451	<u>46 587</u> 44 451	<u>46 587</u> 44 451
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>328 850</u> 315 643	<u>342 445</u> 322 804	<u>326 657</u> 315 643	<u>326 657</u> 315 643	<u>325 624</u> 315 643	<u>325 624</u> 315 643
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0702	-2		1	80	<u>6 231</u> 5 982	<u>6 487</u> 6 117	<u>6 190</u> 5 982	<u>6 190</u> 5 982	<u>6 171</u> 5 982	<u>6 171</u> 5 982
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 317</u> 2 170	<u>2 470</u> 2 170	<u>2 292</u> 2 170	<u>2 293</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 333</u> 6 786	<u>8 004</u> 7 140	<u>7 224</u> 6 786	<u>7 224</u> 6 786	<u>7 173</u> 6 786	<u>7 173</u> 6 786

**226-103.** ,

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>137 929</u> 133 446	<u>142 087</u> 135 637	<u>137 258</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>136 942</u> 133 446	<u>136 942</u> 133 446
226-103-0102	T75.15-TAII-2		1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768
226-103-0103	T75.15-TAII-3		1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768

226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>50 963</u> 46 669	<u>53 352</u> 46 669	<u>46 261</u> 44 451	<u>50 645</u> 46 669
226-102-0500	13015-2012							
226-102-0502	6		1	4250	<u>342 531</u> 324 215	<u>351 761</u> 324 215	<u>324 364</u> 315 643	<u>341 301</u> 324 215
226-102-0700	13015-2012							
226-102-0702	-2		1	80	<u>6 489</u> 6 144	<u>6 663</u> 6 144	<u>6 147</u> 5 982	<u>6 466</u> 6 144
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 519</u> 2 170	<u>2 629</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 507</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 009</u> 7 209	<u>8 465</u> 7 209	<u>7 111</u> 6 786	<u>7 948</u> 7 209

226-103-0100	13015-2012							
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>142 114</u> 136 068	<u>144 937</u> 136 068	<u>136 557</u> 133 446	<u>141 738</u> 136 068
226-103-0102	T75.15-TAII-2		1	1300	<u>143 451</u> 137 390	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390
226-103-0103	T75.15-TAII-3		1	1300	<u>143 451</u> 137 390	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390

226-103-0110	75.75		1	2000	<u>157 534</u> 151 286	<u>163 931</u> 154 655	<u>156 501</u> 151 286	<u>156 501</u> 151 286	<u>156 016</u> 151 286	<u>156 016</u> 151 286
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>170 169</u> 164 429	<u>175 607</u> 167 293	<u>169 292</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>168 879</u> 164 429	<u>168 879</u> 164 429
226-103-0200	13015-2012									
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>106 068</u> 102 839	<u>108 947</u> 104 356	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 385</u> 102 839	<u>105 385</u> 102 839
226-103-0202	15- AII-2		1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152
226-103-0203	15- AII-3		1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152
226-103-0300	13015-2012									
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>110 975</u> 106 812	<u>115 134</u> 109 003	<u>110 304</u> 106 812	<u>110 304</u> 106 812	<u>109 989</u> 106 812	<u>109 989</u> 106 812
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>101 856</u> 98 152	<u>105 503</u> 100 072	<u>101 268</u> 98 152	<u>101 268</u> 98 152	<u>100 991</u> 98 152	<u>100 991</u> 98 152
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300	<u>99 435</u> 94 828		<u>98 767</u> 94 828	<u>98 804</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140	<u>91 618</u> 87 492		<u>91 032</u> 87 492	<u>91 065</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492
226-103-0600	13015-2012									
226-103-0605	2.302		1	2700	<u>127 418</u> 119 401		<u>126 030</u> 119 401	<u>126 107</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401



226-103-0110	75.75		1	2000	<u>163 972</u> 155 320	<u>168 315</u> 155 320	<u>155 423</u> 151 286	<u>163 393</u> 155 320
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>175 642</u> 167 857	<u>179 334</u> 167 857	<u>168 375</u> 164 429	<u>175 150</u> 167 857
226-103-0200	13015-2012							
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>108 965</u> 104 655	<u>110 920</u> 104 655	<u>105 118</u> 102 839	<u>108 705</u> 104 655
226-103-0202	15- AII-2		1	900	<u>108 269</u> 103 967	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0203	15- AII-3		1	900	<u>108 269</u> 103 967	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0300	13015-2012							
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>115 160</u> 109 435	<u>117 984</u> 109 435	<u>109 603</u> 106 812	<u>114 784</u> 109 435
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>105 526</u> 100 451	<u>108 002</u> 100 451	<u>100 653</u> 98 152	<u>105 196</u> 100 451
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300			<u>98 356</u> 94 828	
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140			<u>90 672</u> 87 492	
226-103-0600	13015-2012							
226-103-0605	2.302		1	2700			<u>125 176</u> 119 401	

226-103-0613	5.302		1	2400	<u>731 970</u> 712 712		<u>730 736</u> 712 712	<u>730 804</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712
226-103-0700	13015-2012									
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>155 869</u> 149 750	<u>162 106</u> 153 035	<u>154 862</u> 149 750	<u>154 862</u> 149 750	<u>154 389</u> 149 750	<u>154 389</u> 149 750
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>155 869</u> 149 750	<u>162 106</u> 153 035	<u>154 862</u> 149 750	<u>154 862</u> 149 750	<u>154 389</u> 149 750	<u>154 389</u> 149 750
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130	<u>237 832</u> 226 771		<u>236 223</u> 226 771	<u>236 312</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080	<u>345 023</u> 327 875		<u>342 412</u> 327 875	<u>342 557</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>323 439</u> 309 464	<u>338 249</u> 317 265	<u>321 050</u> 309 464	<u>321 050</u> 309 464	<u>319 925</u> 309 464	<u>319 925</u> 309 464
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>539 928</u> 515 830	<u>565 774</u> 529 444	<u>535 758</u> 515 830	<u>535 758</u> 515 830	<u>533 795</u> 515 830	<u>533 795</u> 515 830
226-103-1000	13015-2012									
226-103-1001	1		1	21	<u>681 641</u> 668 232		<u>681 630</u> 668 232	<u>681 630</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232
226-103-1002	2		1	32	<u>686 201</u> 672 680		<u>686 184</u> 672 680	<u>686 185</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680
226-103-1100	13015-2012									
226-103-1101	1		1	600	<u>63 689</u> 61 214		<u>63 380</u> 61 214	<u>63 397</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214
226-103-1103	2		1	700	<u>67 310</u> 64 559		<u>66 950</u> 64 559	<u>66 970</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559

226-103-0613	5.302		1	2400			<u>729 977</u> 712 712	
226-103-0700	13015-2012							
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>162 146</u> 153 683	<u>166 381</u> 153 683	<u>153 810</u> 149 750	<u>161 582</u> 153 683
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>162 146</u> 153 683	<u>166 381</u> 153 683	<u>153 810</u> 149 750	<u>161 582</u> 153 683
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130			<u>235 233</u> 226 771	
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080			<u>340 805</u> 327 875	
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>338 344</u> 318 803	<u>348 399</u> 318 803	<u>318 552</u> 309 464	<u>337 004</u> 318 803
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>565 938</u> 532 127	<u>583 486</u> 532 127	<u>531 399</u> 515 830	<u>563 600</u> 532 127
226-103-1000	13015-2012							
226-103-1001	1		1	21			<u>681 623</u> 668 232	
226-103-1002	2		1	32			<u>686 174</u> 672 680	
226-103-1100	13015-2012							
226-103-1101	1		1	600			<u>63 191</u> 61 214	
226-103-1103	2		1	700			<u>66 729</u> 64 559	

226-103-1105	3		1	900	<u>294 833</u> 287 212		<u>294 370</u> 287 212	<u>294 396</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212
226-103-1200	13015-2012									
226-103-1201	1.150		1	6600	<u>672 590</u> 645 912		<u>669 197</u> 645 912	<u>669 386</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912
226-103-1205	2.150		1	1080	<u>459 504</u> 448 286		<u>458 948</u> 448 286	<u>458 979</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012									
226-103-1301	5 .		1	5800	<u>286 734</u> 269 257		<u>283 752</u> 269 257	<u>283 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257
226-103-1305	7 .		1	3000	<u>831 233</u> 808 802		<u>829 691</u> 808 802	<u>829 776</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802
226-103-1307	8 .		1	8200	<u>1 157 064</u> 1 117 615		<u>1 152 848</u> 1 117 615	<u>1 153 083</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 425</u> 12 385	<u>14 586</u> 12 385	<u>13 230</u> 12 385	<u>13 241</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>12 440</u> 11 481	<u>13 510</u> 11 481	<u>12 260</u> 11 481	<u>12 270</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 371</u> 8 697	<u>10 104</u> 8 697	<u>9 248</u> 8 697	<u>9 254</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 599</u> 3 345	<u>3 874</u> 3 345	<u>3 553</u> 3 345	<u>3 556</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>4 801</u> 4 543		<u>4 760</u> 4 543	<u>4 762</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543

226-103-1105	3		1	900			<u>294 085</u> 287 212	
226-103-1200	13015-2012							
226-103-1201	1.150		1	6600			<u>667 110</u> 645 912	
226-103-1205	2.150		1	1080			<u>458 607</u> 448 286	
226-103-1300	13015-2012							
226-103-1301	5 .		1	5800			<u>281 918</u> 269 257	
226-103-1305	7 .		1	3000			<u>828 742</u> 808 802	
226-103-1307	8 .		1	8200			<u>1 150 256</u> 1 117 615	
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 958</u> 12 385	<u>15 796</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>14 865</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 853</u> 11 481	<u>14 624</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>13 767</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 339</u> 8 697	<u>10 868</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697	<u>10 281</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 963</u> 3 345	<u>4 161</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345	<u>3 941</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80			<u>4 734</u> 4 543	

226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 905</u> 2 726		<u>2 875</u> 2 726	<u>2 876</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 404</u> 6 871	<u>7 985</u> 6 871	<u>7 306</u> 6 871	<u>7 312</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012									
226-103-1509	1.560		1	5700	<u>445 640</u> 425 251		<u>442 710</u> 425 251	<u>442 873</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251
226-103-1510	2.560		1	9200	<u>1 092 471</u> 1 052 245		<u>1 087 741</u> 1 052 245	<u>1 088 004</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245
226-103-1517	3.560		1	6200	<u>499 262</u> 476 800		<u>496 075</u> 476 800	<u>496 252</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>368 500</u> 347 268	<u>393 131</u> 360 241	<u>364 526</u> 347 268	<u>364 526</u> 347 268	<u>362 656</u> 347 268	<u>362 656</u> 347 268
226-103-1602	500		1	8350	<u>395 629</u> 372 652	<u>422 339</u> 386 720	<u>391 320</u> 372 652	<u>391 320</u> 372 652	<u>389 292</u> 372 652	<u>389 292</u> 372 652
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>446 707</u> 418 223		<u>441 746</u> 418 223	<u>442 021</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>476 867</u> 446 463		<u>471 572</u> 446 463	<u>471 866</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>559 377</u> 526 027		<u>553 748</u> 526 027	<u>554 061</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>125 401</u> 117 832		<u>124 116</u> 117 832	<u>124 187</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832

226-103-1408	-2-20-25		1	60			<u>2 856</u> 2 726	
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 171</u> 6 871	<u>8 589</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871	<u>8 124</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012							
226-103-1509	1.560		1	5700			<u>440 908</u> 425 251	
226-103-1510	2.560		1	9200			<u>1 084 832</u> 1 052 245	
226-103-1517	3.560		1	6200			<u>494 115</u> 476 800	
226-103-1600	13015-2012							
226-103-1601	450		1	7700	<u>393 288</u> 362 798	<u>410 010</u> 362 798	<u>360 373</u> 347 268	<u>391 059</u> 362 798
226-103-1602	500		1	8350	<u>422 509</u> 389 493	<u>440 643</u> 389 493	<u>386 816</u> 372 652	<u>420 093</u> 389 493
226-103-1603	600 -		1	9650			<u>438 694</u> 418 223	
226-103-1604	650 -		1	10300			<u>468 315</u> 446 463	
226-103-1605	700 -		1	10950			<u>550 286</u> 526 027	
226-103-1700	13015-2012							
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500			<u>123 326</u> 117 832	

226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>165 176</u> 155 268	<u>176 788</u> 161 384	<u>163 303</u> 155 268	<u>163 303</u> 155 268	<u>162 421</u> 155 268	<u>162 421</u> 155 268
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>193 666</u> 182 062	<u>207 261</u> 189 223	<u>191 473</u> 182 062	<u>191 473</u> 182 062	<u>190 441</u> 182 062	<u>190 441</u> 182 062
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	<u>181 510</u> 170 756		<u>179 700</u> 170 756	<u>179 801</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>135 809</u> 128 723	<u>143 805</u> 132 935	<u>134 518</u> 128 723	<u>134 518</u> 128 723	<u>133 911</u> 128 723	<u>133 911</u> 128 723
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>153 230</u> 145 062	<u>162 507</u> 149 948	<u>151 734</u> 145 062	<u>151 734</u> 145 062	<u>151 029</u> 145 062	<u>151 029</u> 145 062
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>188 566</u> 178 446	<u>200 082</u> 184 512	<u>186 708</u> 178 446	<u>186 708</u> 178 446	<u>185 834</u> 178 446	<u>185 834</u> 178 446
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>221 318</u> 209 277	<u>235 073</u> 216 521	<u>219 099</u> 209 277	<u>219 099</u> 209 277	<u>218 054</u> 209 277	<u>218 054</u> 209 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>191 895</u> 181 911	<u>203 155</u> 187 841	<u>190 078</u> 181 911	<u>190 078</u> 181 911	<u>189 223</u> 181 911	<u>189 223</u> 181 911
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>22 532</u> 20 688	<u>24 835</u> 21 901	<u>22 160</u> 20 688	<u>22 160</u> 20 688	<u>21 985</u> 20 688	<u>21 985</u> 20 688
226-103-1802	-2		1	960	<u>30 012</u> 27 554	<u>33 083</u> 29 171	<u>29 516</u> 27 554	<u>29 516</u> 27 554	<u>29 283</u> 27 554	<u>29 283</u> 27 554
226-103-1803	-3		1	1130	<u>48 752</u> 45 699	<u>52 366</u> 47 603	<u>48 168</u> 45 699	<u>48 168</u> 45 699	<u>47 894</u> 45 699	<u>47 894</u> 45 699

**226-104.**



226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>176 862</u> 162 589	<u>184 745</u> 162 589	<u>161 345</u> 155 268	<u>175 811</u> 162 589
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>207 348</u> 190 635	<u>216 578</u> 190 635	<u>189 180</u> 182 062	<u>206 118</u> 190 635
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520			<u>178 587</u> 170 756	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>143 856</u> 133 766	<u>149 286</u> 133 766	<u>133 170</u> 128 723	<u>143 133</u> 133 766
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>162 566</u> 150 912	<u>168 864</u> 150 912	<u>150 169</u> 145 062	<u>161 727</u> 150 912
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>200 155</u> 185 707	<u>207 974</u> 185 707	<u>184 767</u> 178 446	<u>199 113</u> 185 707
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>235 160</u> 217 950	<u>244 499</u> 217 950	<u>216 779</u> 209 277	<u>233 916</u> 217 950
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>203 226</u> 189 010	<u>210 871</u> 189 010	<u>188 180</u> 181 911	<u>202 207</u> 189 010
226-103-1800	13015-2012							
226-103-1801	-1		1	720	<u>24 850</u> 22 140	<u>26 413</u> 22 140	<u>21 772</u> 20 688	<u>24 641</u> 22 140
226-103-1802	-2		1	960	<u>33 102</u> 29 490	<u>35 187</u> 29 490	<u>28 999</u> 27 554	<u>32 824</u> 29 490
226-103-1803	-3		1	1130	<u>52 389</u> 47 978	<u>54 843</u> 47 978	<u>47 559</u> 45 699	<u>52 062</u> 47 978

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>9 750 287</u> 9 307 222	<u>10 129 568</u> 9 427 181	<u>9 673 116</u> 9 307 222	<u>9 673 116</u> 9 307 222	<u>9 600 485</u> 9 307 222
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 150 017</u> 2 046 022		<u>2 134 465</u> 2 046 022	<u>2 135 329</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 536 738</u> 2 416 058	<u>2 641 679</u> 2 449 249	<u>2 515 386</u> 2 416 058	<u>2 515 386</u> 2 416 058	<u>2 495 290</u> 2 416 058
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>2 955 792</u> 2 829 223	<u>3 061 799</u> 2 862 751	<u>2 934 223</u> 2 829 223	<u>2 934 223</u> 2 829 223	<u>2 913 923</u> 2 829 223
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 623 626</u> 2 501 241		<u>2 605 783</u> 2 501 241	<u>2 606 775</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 119 673</u> 2 978 744	<u>3 240 063</u> 3 016 821	<u>3 095 178</u> 2 978 744	<u>3 095 178</u> 2 978 744	<u>3 072 124</u> 2 978 744
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 209 515</u> 4 974 359	<u>5 410 342</u> 5 037 877	<u>5 168 653</u> 4 974 359	<u>5 168 653</u> 4 974 359	<u>5 130 196</u> 4 974 359
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 410 686</u> 9 011 659	<u>9 743 623</u> 9 116 961	<u>9 342 945</u> 9 011 659	<u>9 342 945</u> 9 011 659	<u>9 279 189</u> 9 011 659
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 344 472</u> 2 250 789		<u>2 332 472</u> 2 250 789	<u>2 333 139</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 063 372</u> 2 942 885	<u>3 160 855</u> 2 973 717	<u>3 043 537</u> 2 942 885	<u>3 043 537</u> 2 942 885	<u>3 024 869</u> 2 942 885
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 369 438</u> 3 231 526	<u>3 482 903</u> 3 267 413	<u>3 346 352</u> 3 231 526	<u>3 346 352</u> 3 231 526	<u>3 324 624</u> 3 231 526
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 856 212</u> 5 618 907	<u>6 050 647</u> 5 680 403	<u>5 816 651</u> 5 618 907	<u>5 816 651</u> 5 618 907	<u>5 779 418</u> 5 618 907

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>9 600 485</u> 9 307 222	<u>10 103 351</u> 9 450 830	<u>10 451 950</u> 9 450 830	<u>9 577 500</u> 9 307 222	<u>10 057 380</u> 9 450 830
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 121 303</u> 2 046 022			<u>2 121 303</u> 2 046 022	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 495 290</u> 2 416 058	<u>2 634 425</u> 2 455 792	<u>2 730 878</u> 2 455 792	<u>2 488 930</u> 2 416 058	<u>2 621 706</u> 2 455 792
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>2 913 923</u> 2 829 223	<u>3 054 471</u> 2 869 360	<u>3 151 903</u> 2 869 360	<u>2 907 499</u> 2 829 223	<u>3 041 623</u> 2 869 360
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 590 684</u> 2 501 241			<u>2 590 684</u> 2 501 241	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 072 124</u> 2 978 744	<u>3 231 741</u> 3 024 327	<u>3 342 392</u> 3 024 327	<u>3 064 828</u> 2 978 744	<u>3 217 149</u> 3 024 327
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 130 196</u> 4 974 359	<u>5 396 460</u> 5 050 399	<u>5 581 041</u> 5 050 399	<u>5 118 025</u> 4 974 359	<u>5 372 119</u> 5 050 399
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 279 189</u> 9 011 659	<u>9 720 609</u> 9 137 720	<u>10 026 612</u> 9 137 720	<u>9 259 012</u> 9 011 659	<u>9 680 255</u> 9 137 720
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 322 317</u> 2 250 789			<u>2 322 317</u> 2 250 789	
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 024 869</u> 2 942 885	<u>3 154 117</u> 2 979 796	<u>3 243 715</u> 2 979 796	<u>3 018 962</u> 2 942 885	<u>3 142 301</u> 2 979 796
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 324 624</u> 3 231 526	<u>3 475 060</u> 3 274 487	<u>3 579 346</u> 3 274 487	<u>3 317 748</u> 3 231 526	<u>3 461 308</u> 3 274 487
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 779 418</u> 5 618 907	<u>6 037 207</u> 5 692 526	<u>6 215 913</u> 5 692 526	<u>5 767 635</u> 5 618 907	<u>6 013 640</u> 5 692 526

226-104-0121	12		1	13200	<u>1 567 192</u> 1 487 902	<u>1 637 508</u> 1 510 141	<u>1 552 885</u> 1 487 902	<u>1 552 885</u> 1 487 902	<u>1 539 420</u> 1 487 902
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 982 878</u> 1 883 482	<u>2 070 773</u> 1 911 281	<u>1 964 994</u> 1 883 482	<u>1 964 994</u> 1 883 482	<u>1 948 163</u> 1 883 482
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 476 244</u> 2 355 821	<u>2 581 718</u> 2 389 181	<u>2 454 784</u> 2 355 821	<u>2 454 784</u> 2 355 821	<u>2 434 586</u> 2 355 821
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 080 137</u> 2 924 500	<u>3 218 106</u> 2 968 136	<u>3 052 065</u> 2 924 500	<u>3 052 065</u> 2 924 500	<u>3 025 645</u> 2 924 500
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 606 366</u> 3 427 473	<u>3 764 045</u> 3 477 343	<u>3 574 284</u> 3 427 473	<u>3 574 284</u> 3 427 473	<u>3 544 089</u> 3 427 473
226-104-0126	33		1	45200	<u>5 944 677</u> 5 666 312	<u>6 185 456</u> 5 742 466	<u>5 895 687</u> 5 666 312	<u>5 895 687</u> 5 666 312	<u>5 849 578</u> 5 666 312
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 367 010</u> 8 965 052	<u>9 703 942</u> 9 071 617	<u>9 298 457</u> 8 965 052	<u>9 298 457</u> 8 965 052	<u>9 233 935</u> 8 965 052
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 304 075</u> 2 182 933		<u>2 284 970</u> 2 182 933	<u>2 286 031</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 366 618</u> 2 220 821	<u>2 502 989</u> 2 263 952	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 312 757</u> 2 220 821
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 020 850</u> 2 860 856		<u>2 995 507</u> 2 860 856	<u>2 996 915</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 662 010</u> 4 437 190		<u>4 628 457</u> 4 437 190	<u>4 630 321</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 124 846</u> 4 819 410	<u>5 408 241</u> 4 909 042	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 012 916</u> 4 819 410

226-104-0121	12		1	13200	<u>1 539 420</u> 1 487 902	<u>1 632 647</u> 1 514 525	<u>1 697 275</u> 1 514 525	<u>1 535 158</u> 1 487 902	<u>1 624 125</u> 1 514 525
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 948 163</u> 1 883 482	<u>2 064 697</u> 1 916 762	<u>2 145 482</u> 1 916 762	<u>1 942 836</u> 1 883 482	<u>2 054 044</u> 1 916 762
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 434 586</u> 2 355 821	<u>2 574 427</u> 2 395 757	<u>2 671 369</u> 2 395 757	<u>2 428 194</u> 2 355 821	<u>2 561 643</u> 2 395 757
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 025 645</u> 2 924 500	<u>3 208 569</u> 2 976 739	<u>3 335 377</u> 2 976 739	<u>3 017 284</u> 2 924 500	<u>3 191 846</u> 2 976 739
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 544 089</u> 3 427 473	<u>3 753 146</u> 3 487 175	<u>3 898 069</u> 3 487 175	<u>3 534 534</u> 3 427 473	<u>3 734 034</u> 3 487 175
226-104-0126	33		1	45200	<u>5 849 578</u> 5 666 312	<u>6 168 813</u> 5 757 478	<u>6 390 114</u> 5 757 478	<u>5 834 986</u> 5 666 312	<u>6 139 629</u> 5 757 478
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 233 935</u> 8 965 052	<u>9 680 652</u> 9 092 625	<u>9 990 327</u> 9 092 625	<u>9 213 517</u> 8 965 052	<u>9 639 814</u> 9 092 625
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 268 802</u> 2 182 933			<u>2 268 802</u> 2 182 933	
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 312 757</u> 2 220 821	<u>2 493 562</u> 2 272 455	<u>2 618 902</u> 2 272 455	<u>2 304 493</u> 2 220 821	<u>2 477 034</u> 2 272 455
226-104-0206	115		1	32100	<u>2 974 061</u> 2 860 856			<u>2 974 061</u> 2 860 856	
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 600 063</u> 4 437 190			<u>4 600 063</u> 4 437 190	
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 012 916</u> 4 819 410	<u>5 388 652</u> 4 926 712	<u>5 649 122</u> 4 926 712	<u>4 995 741</u> 4 819 410	<u>5 354 303</u> 4 926 712

226-104-0219	50		1	11700	<u>1 216 049</u> 1 155 479		<u>1 206 812</u> 1 155 479	<u>1 207 325</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 491 896</u> 1 424 033		<u>1 482 185</u> 1 424 033	<u>1 482 725</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 355 206</u> 1 271 071	<u>1 434 045</u> 1 296 007	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 324 068</u> 1 271 071
226-104-0225	73		1	20800	<u>1 691 258</u> 1 575 544	<u>1 802 059</u> 1 610 589	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 647 496</u> 1 575 544
226-104-0227	77		1	21900	<u>2 940 323</u> 2 813 926		<u>2 923 034</u> 2 813 926	<u>2 923 994</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 746 082</u> 2 604 973		<u>2 724 134</u> 2 604 973	<u>2 725 354</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 629 474</u> 3 404 776	<u>3 839 890</u> 3 471 327	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 546 368</u> 3 404 776
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 621 753</u> 4 335 160	<u>4 890 233</u> 4 420 075	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 515 714</u> 4 335 160
226-104-0241	165		1	71400	<u>7 043 288</u> 6 681 060		<u>6 986 919</u> 6 681 060	<u>6 990 051</u> 6 681 060	<u>6 939 217</u> 6 681 060

**226-105.**

226-105-0100	13015-2012								

226-104-0219	50		1	11700	<u>1 198 995</u> 1 155 479			<u>1 198 995</u> 1 155 479	
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 473 968</u> 1 424 033			<u>1 473 968</u> 1 424 033	
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 324 068</u> 1 271 071	<u>1 428 596</u> 1 300 922	<u>1 501 057</u> 1 300 922	<u>1 319 290</u> 1 271 071	<u>1 419 040</u> 1 300 922
226-104-0225	73		1	20800	<u>1 647 496</u> 1 575 544	<u>1 794 400</u> 1 617 497	<u>1 896 238</u> 1 617 497	<u>1 640 781</u> 1 575 544	<u>1 780 971</u> 1 617 497
226-104-0227	77		1	21900	<u>2 908 402</u> 2 813 926			<u>2 908 402</u> 2 813 926	
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 705 561</u> 2 604 973			<u>2 705 561</u> 2 604 973	
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 546 368</u> 3 404 776	<u>3 825 345</u> 3 484 446	<u>4 018 739</u> 3 484 446	<u>3 533 616</u> 3 404 776	<u>3 799 842</u> 3 484 446
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 515 714</u> 4 335 160	<u>4 871 675</u> 4 436 815	<u>5 118 436</u> 4 436 815	<u>4 499 444</u> 4 335 160	<u>4 839 134</u> 4 436 815
226-104-0241	165		1	71400	<u>6 939 217</u> 6 681 060			<u>6 939 217</u> 6 681 060	

226-105-0100	13015-2012					

226-105-0101	6		1	60	<u>6 211</u> 5 967	<u>6 394</u> 5 967	<u>6 180</u> 5 967	<u>6 182</u> 5 967	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 453</u> 5 967	<u>6 585</u> 5 967

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 896 330</u> 4 800 000							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 588 856</u> 4 500 000							
251-302-0400	33320-2015											
251-302-0401	1		1	250	<u>18 899</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>19 119</u> 18 500	<u>19 119</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500		
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 905</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500	<u>18 146</u> 17 500	<u>18 146</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500		



8.04-08-2023

260

226-105-0101	6		1	60	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 438</u> 5 967

251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250	<u>20 270</u> 18 500	<u>20 847</u> 18 500	<u>18 981</u> 18 500	<u>20 155</u> 18 500	
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 413</u> 17 500	<u>20 048</u> 17 500	<u>17 995</u> 17 500	<u>19 286</u> 17 500	

251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>18 820</u> 18 006	<u>19 684</u> 18 461	<u>18 681</u> 18 006	<u>18 681</u> 18 006	<u>18 615</u> 18 006	<u>18 615</u> 18 006
251-302-0405	3 (2 )		1	307	<u>37 727</u> 36 607	<u>38 709</u> 37 124	<u>37 568</u> 36 607	<u>37 568</u> 36 607	<u>37 494</u> 36 607	<u>37 494</u> 36 607
251-302-0406	3-		1	280	<u>20 635</u> 19 777	<u>21 530</u> 20 249	<u>20 490</u> 19 777	<u>20 490</u> 19 777	<u>20 422</u> 19 777	<u>20 422</u> 19 777
251-302-0407	3-		1	280	<u>20 589</u> 19 732	<u>21 485</u> 20 204	<u>20 445</u> 19 732	<u>20 445</u> 19 732	<u>20 377</u> 19 732	<u>20 377</u> 19 732
251-302-0600										
251-302-0601			1	9280	<u>1 240 388</u> 1 205 357	<u>1 270 073</u> 1 220 992	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 233 345</u> 1 205 357	<u>1 233 345</u> 1 205 357
251-302-0602			1	11100	<u>1 651 029</u> 1 607 143	<u>1 686 535</u> 1 625 844	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 642 604</u> 1 607 143	<u>1 642 604</u> 1 607 143

255. , ,

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>52 800</u> 46 546	<u>55 227</u> 46 546	<u>51 627</u> 46 546	<u>51 627</u> 46 546	<u>50 290</u> 46 546	<u>50 795</u> 46 546	<u>62 543</u> 46 546

251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>19 690</u> 18 551	<u>20 276</u> 18 551	<u>18 535</u> 18 006	<u>19 611</u> 18 551
251-302-0405	3 (2 )		1	307	<u>38 715</u> 37 226	<u>39 382</u> 37 226	<u>37 403</u> 36 607	<u>38 626</u> 37 226
251-302-0406	3-		1	280	<u>21 536</u> 20 342	<u>22 144</u> 20 342	<u>20 339</u> 19 777	<u>21 455</u> 20 342
251-302-0407	3-		1	280	<u>21 491</u> 20 297	<u>22 099</u> 20 297	<u>20 294</u> 19 732	<u>21 410</u> 20 297
251-302-0600								
251-302-0601			1	9280	<u>1 270 262</u> 1 224 074	<u>1 290 416</u> 1 224 074	<u>1 230 593</u> 1 205 357	<u>1 267 576</u> 1 224 074
251-302-0602			1	11100	<u>1 686 761</u> 1 629 531	<u>1 710 868</u> 1 629 531	<u>1 639 313</u> 1 607 143	<u>1 683 549</u> 1 629 531

255-101-0100	6665-91	3					
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>64 513</u> 46 546	<u>50 625</u> 46 546	<u>61 361</u> 46 546

255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>58 978</u> 52 567	<u>62 618</u> 52 567	<u>57 806</u> 52 567	<u>57 806</u> 52 567	<u>56 469</u> 52 567	<u>56 974</u> 52 567	<u>68 722</u> 52 567	

**255-102.**

255-102-0200	60 - 100' - i	2									
255-102-0201	60' 17608-2017	2	1	130	<u>6 995</u> 6 551	<u>7 390</u> 6 551	<u>6 932</u> 6 551	<u>6 932</u> 6 551	<u>6 859</u> 6 551	<u>6 887</u> 6 551	<u>7 523</u> 6 551
255-102-0202	60' 17608-2017	2	1	130	<u>8 018</u> 7 547	<u>8 412</u> 7 547	<u>7 954</u> 7 547	<u>7 954</u> 7 547	<u>7 882</u> 7 547	<u>7 909</u> 7 547	<u>8 546</u> 7 547
255-102-0203	60' 17608-2017	2	1	131	<u>8 704</u> 8 214	<u>9 102</u> 8 214	<u>8 640</u> 8 214	<u>8 640</u> 8 214	<u>8 567</u> 8 214	<u>8 595</u> 8 214	<u>9 236</u> 8 214
255-102-0207	80' 17608-2017	2	1	175	<u>7 880</u> 7 321	<u>8 411</u> 7 321	<u>7 795</u> 7 321	<u>7 795</u> 7 321	<u>7 697</u> 7 321	<u>7 734</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321
255-102-0208	80' 17608-2018	2	1	175	<u>8 815</u> 8 232	<u>9 346</u> 8 232	<u>8 729</u> 8 232	<u>8 729</u> 8 232	<u>8 632</u> 8 232	<u>8 669</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232
255-102-0209	80' 17608-2019	2	1	175	<u>9 621</u> 9 018	<u>10 152</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 018	<u>9 438</u> 9 018	<u>9 475</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018

255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>70 199</u> 52 567	<u>56 719</u> 52 567	<u>67 539</u> 52 567	

255-102-0200	, , 60 - 100' - i , , 17608-2017	2						
255-102-0201	60 , 17608-2017 ,	2	1	130	<u>7 523</u> 6 551	<u>6 859</u> 6 551	<u>7 459</u> 6 551	
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>8 546</u> 7 547	<u>7 882</u> 7 547	<u>8 481</u> 7 547	
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	<u>9 236</u> 8 214	<u>8 567</u> 8 214	<u>9 172</u> 8 214	
255-102-0207	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>8 591</u> 7 321	<u>7 697</u> 7 321	<u>8 505</u> 7 321	
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>9 525</u> 8 232	<u>8 632</u> 8 232	<u>9 439</u> 8 232	
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>10 332</u> 9 018	<u>9 438</u> 9 018	<u>10 245</u> 9 018	

8.04-08-2023

255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>8 797</u> 8 214	<u>9 327</u> 8 214	<u>8 711</u> 8 214	<u>8 711</u> 8 214	<u>8 614</u> 8 214	<u>8 650</u> 8 214	<u>9 507</u> 8 214
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>9 438</u> 8 839	<u>9 969</u> 8 839	<u>9 352</u> 8 839	<u>9 352</u> 8 839	<u>9 255</u> 8 839	<u>9 292</u> 8 839	<u>10 148</u> 8 839
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>10 354</u> 9 732	<u>10 885</u> 9 732	<u>10 269</u> 9 732	<u>10 269</u> 9 732	<u>10 171</u> 9 732	<u>10 208</u> 9 732	<u>11 065</u> 9 732
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>7 194</u> 6 551	<u>7 877</u> 6 551	<u>7 085</u> 6 551	<u>7 085</u> 6 551	<u>6 959</u> 6 551	<u>7 007</u> 6 551	<u>8 108</u> 6 551
255-102-0216	60 , ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>8 217</u> 7 547	<u>8 900</u> 7 547	<u>8 107</u> 7 547	<u>8 107</u> 7 547	<u>7 982</u> 7 547	<u>8 029</u> 7 547	<u>9 130</u> 7 547
255-102-0217	60 , ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>8 901</u> 8 214	<u>9 584</u> 8 214	<u>8 792</u> 8 214	<u>8 792</u> 8 214	<u>8 666</u> 8 214	<u>8 714</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>7 880</u> 7 321	<u>8 411</u> 7 321	<u>7 795</u> 7 321	<u>7 795</u> 7 321	<u>7 697</u> 7 321	<u>7 734</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321
255-102-0222	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 815</u> 8 232	<u>9 346</u> 8 232	<u>8 729</u> 8 232	<u>8 729</u> 8 232	<u>8 632</u> 8 232	<u>8 669</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232
255-102-0223	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>9 621</u> 9 018	<u>10 152</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 018	<u>9 438</u> 9 018	<u>9 475</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018
255-102-0225	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>8 901</u> 8 214	<u>9 584</u> 8 214	<u>8 792</u> 8 214	<u>8 792</u> 8 214	<u>8 666</u> 8 214	<u>8 714</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214

255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>9 507</u> 8 214	<u>8 613</u> 8 214	<u>9 421</u> 8 214	
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>10 148</u> 8 839	<u>9 255</u> 8 839	<u>10 062</u> 8 839	
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>11 065</u> 9 732	<u>10 171</u> 9 732	<u>10 978</u> 9 732	
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>8 108</u> 6 551	<u>6 959</u> 6 551	<u>7 997</u> 6 551	
255-102-0216	60 , ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>9 130</u> 7 547	<u>7 981</u> 7 547	<u>9 020</u> 7 547	
255-102-0217	60 , ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>9 815</u> 8 214	<u>8 666</u> 8 214	<u>9 704</u> 8 214	
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>8 591</u> 7 321	<u>7 697</u> 7 321	<u>8 505</u> 7 321	
255-102-0222	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>9 525</u> 8 232	<u>8 632</u> 8 232	<u>9 439</u> 8 232	
255-102-0223	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>10 332</u> 9 018	<u>9 438</u> 9 018	<u>10 245</u> 9 018	
255-102-0225	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>9 815</u> 8 214	<u>8 666</u> 8 214	<u>9 704</u> 8 214	

8.04-08-2023

255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>9 543</u> 8 839	<u>10 225</u> 8 839	<u>9 433</u> 8 839	<u>9 433</u> 8 839	<u>9 308</u> 8 839	<u>9 355</u> 8 839	<u>10 456</u> 8 839
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>10 459</u> 9 732	<u>11 142</u> 9 732	<u>10 349</u> 9 732	<u>10 349</u> 9 732	<u>10 224</u> 9 732	<u>10 271</u> 9 732	<u>11 373</u> 9 732
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2									
255-102-0301	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>10 810</u> 10 268	<u>11 204</u> 10 268	<u>10 746</u> 10 268	<u>10 746</u> 10 268	<u>10 674</u> 10 268	<u>10 701</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268
255-102-0302	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 909</u> 11 339	<u>12 303</u> 11 339	<u>11 846</u> 11 339	<u>11 846</u> 11 339	<u>11 773</u> 11 339	<u>11 800</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339
255-102-0303	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>12 367</u> 11 786	<u>12 762</u> 11 786	<u>12 304</u> 11 786	<u>12 304</u> 11 786	<u>12 231</u> 11 786	<u>12 259</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786
255-102-0313	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>10 810</u> 10 268	<u>11 204</u> 10 268	<u>10 746</u> 10 268	<u>10 746</u> 10 268	<u>10 674</u> 10 268	<u>10 701</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268
255-102-0314	( 60 , - ) 17608-2022	2	1	130	<u>11 909</u> 11 339	<u>12 303</u> 11 339	<u>11 846</u> 11 339	<u>11 846</u> 11 339	<u>11 773</u> 11 339	<u>11 800</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339
255-102-0315	( 60 , - ) 17608-2023	2	1	130	<u>12 367</u> 11 786	<u>12 762</u> 11 786	<u>12 304</u> 11 786	<u>12 304</u> 11 786	<u>12 231</u> 11 786	<u>12 259</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786



255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>10 456</u> 8 839	<u>9 307</u> 8 839	<u>10 345</u> 8 839	
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>11 373</u> 9 732	<u>10 223</u> 9 732	<u>11 262</u> 9 732	
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2						
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>11 337</u> 10 268	<u>10 673</u> 10 268	<u>11 273</u> 10 268	
255-102-0302	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>12 437</u> 11 339	<u>11 773</u> 11 339	<u>12 373</u> 11 339	
255-102-0303	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	<u>12 895</u> 11 786	<u>12 231</u> 11 786	<u>12 831</u> 11 786	
255-102-0313	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>11 337</u> 10 268	<u>10 673</u> 10 268	<u>11 273</u> 10 268	
255-102-0314	( 60 , - ) 17608-2022	2	1	130	<u>12 437</u> 11 339	<u>11 773</u> 11 339	<u>12 373</u> 11 339	
255-102-0315	( 60 , - ) 17608-2023	2	1	130	<u>12 895</u> 11 786	<u>12 231</u> 11 786	<u>12 831</u> 11 786	

255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2										
255-102-0603	, 50 17608-2017	2	1	120	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 508</u> 2 321	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 121</u> 2 321	
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>3 184</u> 2 857	<u>3 184</u> 2 857	<u>3 125</u> 2 857	<u>3 125</u> 2 857	<u>3 058</u> 2 857	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857	
255-102-0605	, 60 17608-2017	2	1	144	<u>3 601</u> 3 214	<u>3 214</u> 3 214	<u>3 530</u> 3 214	<u>3 530</u> 3 214	<u>3 450</u> 3 214	<u>3 480</u> 3 214	<u>4 185</u> 3 214	
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>3 875</u> 3 482	<u>3 482</u> 3 482	<u>3 805</u> 3 482	<u>3 805</u> 3 482	<u>3 725</u> 3 482	<u>3 755</u> 3 482	<u>4 460</u> 3 482	
255-102-0607	, 70 17608-2017	2	1	168	<u>3 670</u> 3 052		<u>3 292</u> 2 597	<u>3 318</u> 2 597	<u>3 228</u> 2 597	<u>3 258</u> 2 597		
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168	<u>6 159</u> 5 493		<u>5 411</u> 4 675	<u>5 437</u> 4 675	<u>5 347</u> 4 675	<u>5 377</u> 4 675		
255-102-0800	17608-2017	2										
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130	<u>20 377</u> 19 740							
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>20 901</u> 20 210							
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130	<u>20 685</u> 20 040							
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>21 209</u> 20 510							
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>21 517</u> 20 810							

255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 269</u> 2 321	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 062</u> 2 321	
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 612</u> 2 857	
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 362</u> 3 214	<u>3 480</u> 3 214	<u>4 114</u> 3 214	
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 637</u> 3 482	<u>3 755</u> 3 482	<u>4 389</u> 3 482	
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168		<u>3 249</u> 2 597		
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168		<u>5 368</u> 4 675		
255-102-0800	17608-2017	2						
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130				
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130				
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175				
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175				

255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>22 897</u> 22 110						
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>23 410</u> 22 610						
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>23 894</u> 23 030						
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 747</u> 20 100						
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 271</u> 20 570						
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>21 055</u> 20 400						
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 578</u> 20 870						
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 886</u> 21 170						
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 267</u> 22 470						
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 780</u> 22 970						
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>24 263</u> 23 390						
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 839</u> 20 190						
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 363</u> 20 660						

255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225			
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225			
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282			
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130			
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130			
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282			
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			

255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>21 147</u> 20 490						
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 671</u> 20 960						
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 979</u> 21 260						
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 359</u> 22 560						
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 872</u> 23 060						
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>24 356</u> 23 480						
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>21 527</u> 20 860						
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>22 050</u> 21 330						
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>21 834</u> 21 160						
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 358</u> 21 630						
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 666</u> 21 930						
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 046</u> 23 230						
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 560</u> 23 730						

255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130			
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175			
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130			
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			

255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>25 043</u> 24 150						
255-102-0900		, , 17608-2017	2									
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 046</u> 24 290						
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 570</u> 24 760						
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 354</u> 24 590						
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 878</u> 25 060						
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>26 186</u> 25 360						
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>27 566</u> 26 660						
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>29 106</u> 28 160						
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>28 563</u> 27 580						
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 508</u> 24 740						
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 032</u> 25 210						
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 816</u> 25 040						



255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0900			2					
		17608-2017						
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282			
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			

255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 340</u> 25 510						
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 648</u> 25 810						
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 028</u> 27 110						
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 541</u> 27 610						
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>29 025</u> 28 030						
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 785</u> 25 010						
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 309</u> 25 480						
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>26 093</u> 25 310						
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 617</u> 25 780						
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 925</u> 26 080						
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 305</u> 27 380						
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 818</u> 27 880						
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>29 302</u> 28 300						

					,			
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282			
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282			

255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 237</u> 25 450						
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 761</u> 25 920						
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 545</u> 25 750						
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 069</u> 26 220						
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 376</u> 26 520						
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 757</u> 27 820						
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>29 270</u> 28 320						
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>29 753</u> 28 740						

**255-103.**

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 943</u> 10 700

					,			
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282			

255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	$\frac{8\ 052}{7\ 900}$
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	$\frac{11\ 854}{11\ 600}$
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	$\frac{8\ 963}{8\ 800}$

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100												
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	$\frac{3\ 248}{2\ 680}$	$\frac{3\ 248}{2\ 680}$	$\frac{3\ 248}{2\ 680}$	$\frac{3\ 248}{2\ 680}$	$\frac{3\ 248}{2\ 680}$	$\frac{3\ 248}{2\ 680}$	$\frac{3\ 248}{2\ 680}$	$\frac{3\ 248}{2\ 680}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	$\frac{14\ 791}{14\ 213}$	$\frac{14\ 791}{14\ 213}$	$\frac{14\ 791}{14\ 213}$	$\frac{14\ 791}{14\ 213}$	$\frac{14\ 791}{14\ 213}$	$\frac{14\ 791}{14\ 213}$	$\frac{14\ 791}{14\ 213}$	$\frac{14\ 791}{14\ 213}$
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	$\frac{15\ 432}{14\ 805}$	$\frac{15\ 432}{14\ 805}$	$\frac{15\ 432}{14\ 805}$	$\frac{15\ 432}{14\ 805}$	$\frac{15\ 432}{14\ 805}$	$\frac{15\ 432}{14\ 805}$	$\frac{15\ 432}{14\ 805}$	$\frac{15\ 432}{14\ 805}$
261-101-0105	( , 600, 5- 10	3	1	303	$\frac{6\ 037}{5\ 810}$	$\frac{6\ 037}{5\ 810}$	$\frac{6\ 037}{5\ 810}$	$\frac{6\ 037}{5\ 810}$	$\frac{6\ 037}{5\ 810}$	$\frac{6\ 037}{5\ 810}$	$\frac{6\ 037}{5\ 810}$	$\frac{6\ 037}{5\ 810}$

261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	
261-101-0105	( , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	

261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,											
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,											
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322



261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,						
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322

261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) ( , , ,	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	
261-101-0382	13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная