

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		18
211-4.		20
211-5.		22
211-6.		22
211-7.		24
212.	, ,	26
212-1.		26
212-2.		96
212-3.		99
212-4.		99
212-5.		105
212-6.		111
213.		111
213-1.		111
213-3.	, ,	121
221.		128
221-1.		128
222.	, ,	132
222-1.	, ,	132
222-2.	,	140
222-3.	, ,	142
225.		144
225-1.		144
225-2.		150

8.04-08-2023

IV

226.		174
226-1.	,	174
251.	, ,	182
251-3.	,	182
255.	, ,	184
255-1.		184
261.		188
261-1.		188

21.
 211.
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,787}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{2\,099}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,364}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

8.04-08-2023

2

211-102-0301			1	1000	<u>46 533</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 315</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 465</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 146</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368
211-103-0200	,					
211-103-0201	(, ,) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>11 932</u> 10 977	<u>11 633</u> 10 792	<u>14 581</u>	<u>12 439</u>	<u>11 887</u> 8 806	<u>13 973</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>11 846</u> 10 899	<u>11 550</u> 10 715	<u>14 477</u>	<u>12 350</u>	<u>11 802</u> 8 743	<u>13 873</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>11 761</u> 10 820	<u>11 466</u> 10 638	<u>14 373</u>	<u>12 261</u>	<u>11 717</u> 8 680	<u>13 773</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>11 761</u> 10 820	<u>11 466</u> 10 638	<u>14 373</u>	<u>12 261</u>	<u>11 717</u> 8 680	<u>13 773</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>11 761</u> 10 820	<u>11 466</u> 10 638	<u>14 373</u>	<u>12 261</u>	<u>11 717</u> 8 680	<u>13 773</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>10 302</u> 9 408	<u>10 009</u> 9 226	<u>12 895</u>	<u>10 798</u>	<u>10 258</u> 7 283	<u>12 299</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 151</u> 9 270	<u>9 863</u> 9 092	<u>12 706</u>	<u>10 641</u>	<u>10 108</u> 7 176	<u>12 119</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>10 302</u> 9 408	<u>10 009</u> 9 226	<u>12 895</u>	<u>10 798</u>	<u>10 258</u> 7 283	<u>12 299</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>12 141</u> 11 181	<u>11 838</u> 10 992	<u>14 771</u>	<u>12 660</u>	<u>12 055</u> 8 969	<u>14 217</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>12 054</u> 11 101	<u>11 754</u> 10 913	<u>14 665</u>	<u>12 569</u>	<u>11 968</u> 8 905	<u>14 115</u>

8.04-08-2023

211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{10\ 762}{9\ 947}$	<u>13 085</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{10\ 685}{9\ 876}$	<u>12 991</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{10\ 608}{9\ 804}$	<u>12 898</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{10\ 608}{9\ 804}$	<u>12 898</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{10\ 608}{9\ 804}$	<u>12 898</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 157}{8\ 399}$	<u>11 430</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 024}{8\ 276}$	<u>11 263</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{9\ 157}{8\ 399}$	<u>11 430</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{10\ 952}{10\ 131}$	<u>13 294</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{10\ 873}{10\ 058}$	<u>13 199</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>11 967</u> 11 021	<u>11 669</u> 10 835	<u>14 560</u>	<u>12 479</u>	<u>11 882</u> 8 841	<u>14 014</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>11 967</u> 11 021	<u>11 669</u> 10 835	<u>14 560</u>	<u>12 479</u>	<u>11 882</u> 8 841	<u>14 014</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>11 967</u> 11 021	<u>11 669</u> 10 835	<u>14 560</u>	<u>12 479</u>	<u>11 882</u> 8 841	<u>14 014</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>10 481</u> 9 582	<u>10 185</u> 9 397	<u>13 055</u>	<u>10 989</u>	<u>10 397</u> 7 417	<u>12 512</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 328</u> 9 442	<u>10 036</u> 9 260	<u>12 864</u>	<u>10 828</u>	<u>10 245</u> 7 309	<u>12 330</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>10 481</u> 9 582	<u>10 185</u> 9 397	<u>13 055</u>	<u>10 989</u>	<u>10 397</u> 7 417	<u>12 512</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>12 358</u> 11 392	<u>12 052</u> 11 199	<u>14 968</u>	<u>12 889</u>	<u>12 229</u> 9 138	<u>14 470</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>12 270</u> 11 310	<u>11 966</u> 11 119	<u>14 861</u>	<u>12 797</u>	<u>12 141</u> 9 073	<u>14 366</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>12 182</u> 11 229	<u>11 880</u> 11 039	<u>14 754</u>	<u>12 705</u>	<u>12 054</u> 9 007	<u>14 263</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>12 182</u> 11 229	<u>11 880</u> 11 039	<u>14 754</u>	<u>12 705</u>	<u>12 054</u> 9 007	<u>14 263</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>12 182</u> 11 229	<u>11 880</u> 11 039	<u>14 754</u>	<u>12 705</u>	<u>12 054</u> 9 007	<u>14 263</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>10 667</u> 9 763	<u>10 368</u> 9 575	<u>13 221</u>	<u>11 187</u>	<u>10 541</u> 7 557	<u>12 734</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{10\,795}{9\,986}$	<u>13 104</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,795}{9\,986}$	<u>13 104</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{10\,795}{9\,986}$	<u>13 104</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,317}{8\,555}$	<u>11 610</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,181}{8\,430}$	<u>11 440</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{9\,317}{8\,555}$	<u>11 610</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,149}{10\,322}$	<u>13 512</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,069}{10\,248}$	<u>13 415</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{10\,989}{10\,174}$	<u>13 318</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,989}{10\,174}$	<u>13 318</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{10\,989}{10\,174}$	<u>13 318</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,484}{8\,716}$	<u>11 796</u>

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 512</u> 9 620	<u>10 216</u> 9 435	<u>13 028</u>	<u>11 023</u>	<u>10 387</u> 7 447	<u>12 548</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>10 667</u> 9 763	<u>10 368</u> 9 575	<u>13 221</u>	<u>11 187</u>	<u>10 541</u> 7 557	<u>12 734</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>12 584</u> 11 611	<u>12 274</u> 11 415	<u>15 172</u>	<u>13 127</u>	<u>12 410</u> 9 314	<u>14 733</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>12 494</u> 11 528	<u>12 186</u> 11 333	<u>15 064</u>	<u>13 033</u>	<u>12 321</u> 9 247	<u>14 628</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>12 404</u> 11 445	<u>12 099</u> 11 252	<u>14 955</u>	<u>12 939</u>	<u>12 233</u> 9 181	<u>14 522</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>12 404</u> 11 445	<u>12 099</u> 11 252	<u>14 955</u>	<u>12 939</u>	<u>12 233</u> 9 181	<u>14 522</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>12 404</u> 11 445	<u>12 099</u> 11 252	<u>14 955</u>	<u>12 939</u>	<u>12 233</u> 9 181	<u>14 522</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>10 861</u> 9 950	<u>10 557</u> 9 759	<u>13 394</u>	<u>11 392</u>	<u>10 690</u> 7 703	<u>12 964</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 702</u> 9 805	<u>10 403</u> 9 616	<u>13 198</u>	<u>11 226</u>	<u>10 534</u> 7 590	<u>12 774</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>10 861</u> 9 950	<u>10 557</u> 9 759	<u>13 394</u>	<u>11 392</u>	<u>10 690</u> 7 703	<u>12 964</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 345}{8\ 589}$	<u>11 624</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{9\ 484}{8\ 716}$	<u>11 796</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 353}{10\ 520}$	<u>13 737</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 272}{10\ 445}$	<u>13 639</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 191}{10\ 370}$	<u>13 541</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 191}{10\ 370}$	<u>13 541</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 191}{10\ 370}$	<u>13 541</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 656}{8\ 884}$	<u>11 989</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 515}{8\ 754}$	<u>11 814</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{9\ 656}{8\ 884}$	<u>11 989</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>12 818</u> 11 838	<u>12 504</u> 11 638	<u>15 385</u>	<u>13 374</u>	<u>12 598</u> 9 496	<u>15 006</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>12 727</u> 11 754	<u>12 415</u> 11 555	<u>15 275</u>	<u>13 278</u>	<u>12 508</u> 9 428	<u>14 899</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>12 635</u> 11 669	<u>12 326</u> 11 472	<u>15 165</u>	<u>13 183</u>	<u>12 418</u> 9 361	<u>14 792</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>12 635</u> 11 669	<u>12 326</u> 11 472	<u>15 165</u>	<u>13 183</u>	<u>12 418</u> 9 361	<u>14 792</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>12 635</u> 11 669	<u>12 326</u> 11 472	<u>15 165</u>	<u>13 183</u>	<u>12 418</u> 9 361	<u>14 792</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>11 062</u> 10 145	<u>10 754</u> 9 950	<u>13 573</u>	<u>11 605</u>	<u>10 846</u> 7 854	<u>13 203</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 900</u> 9 997	<u>10 597</u> 9 805	<u>13 375</u>	<u>11 436</u>	<u>10 688</u> 7 739	<u>13 010</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>11 062</u> 10 145	<u>10 754</u> 9 950	<u>13 573</u>	<u>11 605</u>	<u>10 846</u> 7 854	<u>13 203</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>12 939</u> 11 955	<u>12 623</u> 11 754	<u>15 494</u>	<u>13 501</u>	<u>12 695</u> 9 590	<u>15 147</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>12 846</u> 11 870	<u>12 533</u> 11 670	<u>15 383</u>	<u>13 405</u>	<u>12 604</u> 9 522	<u>15 039</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>12 754</u> 11 785	<u>12 443</u> 11 586	<u>15 273</u>	<u>13 308</u>	<u>12 513</u> 9 453	<u>14 930</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>12 754</u> 11 785	<u>12 443</u> 11 586	<u>15 273</u>	<u>13 308</u>	<u>12 513</u> 9 453	<u>14 930</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,565}{10\,727}$	$\frac{13\,972}{10\,727}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,483}{10\,650}$	$\frac{13\,872}{10\,650}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,400}{10\,573}$	$\frac{13\,772}{10\,573}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,400}{10\,573}$	$\frac{13\,772}{10\,573}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,400}{10\,573}$	$\frac{13\,772}{10\,573}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,836}{9\,058}$	$\frac{12\,190}{9\,058}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,692}{8\,926}$	$\frac{12\,012}{8\,926}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{9\,836}{9\,058}$	$\frac{12\,190}{9\,058}$
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,675}{10\,833}$	$\frac{14\,092}{10\,833}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,591}{10\,756}$	$\frac{13\,992}{10\,756}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,508}{10\,678}$	$\frac{13\,891}{10\,678}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,508}{10\,678}$	$\frac{13\,891}{10\,678}$

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>12 754</u> 11 785	<u>12 443</u> 11 586	<u>15 273</u>	<u>13 308</u>	<u>12 513</u> 9 453	<u>14 930</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>11 165</u> 10 246	<u>10 856</u> 10 049	<u>13 665</u>	<u>11 715</u>	<u>10 926</u> 7 932	<u>13 326</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 002</u> 10 096	<u>10 697</u> 9 902	<u>13 466</u>	<u>11 544</u>	<u>10 767</u> 7 816	<u>13 131</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>11 165</u> 10 246	<u>10 856</u> 10 049	<u>13 665</u>	<u>11 715</u>	<u>10 926</u> 7 932	<u>13 326</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>13 170</u> 12 075	<u>12 845</u> 11 871	<u>15 861</u>	<u>13 732</u>	<u>12 959</u> 9 686	<u>15 390</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>13 076</u> 11 989	<u>12 753</u> 11 786	<u>15 747</u>	<u>13 634</u>	<u>12 867</u> 9 617	<u>15 280</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>11 376</u> 10 348	<u>11 058</u> 10 149	<u>14 009</u>	<u>11 926</u>	<u>11 170</u> 8 011	<u>13 548</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 210</u> 10 197	<u>10 897</u> 10 001	<u>13 805</u>	<u>11 752</u>	<u>11 007</u> 7 894	<u>13 351</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>11 376</u> 10 348	<u>11 058</u> 10 149	<u>14 009</u>	<u>11 926</u>	<u>11 170</u> 8 011	<u>13 548</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,508}{10\,678}$	$\frac{13\,891}{12\,294}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,928}{9\,147}$	$\frac{12\,294}{12\,294}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,783}{9\,014}$	$\frac{12\,114}{12\,114}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{9\,928}{9\,147}$	$\frac{12\,294}{12\,294}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,887}{10\,941}$	$\frac{14\,309}{14\,309}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,802}{10\,863}$	$\frac{14\,207}{14\,207}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,717}{10\,785}$	$\frac{14\,105}{14\,105}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,717}{10\,785}$	$\frac{14\,105}{14\,105}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,717}{10\,785}$	$\frac{14\,105}{14\,105}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,121}{9\,239}$	$\frac{12\,491}{12\,491}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,973}{9\,104}$	$\frac{12\,309}{12\,309}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{10\,121}{9\,239}$	$\frac{12\,491}{12\,491}$

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>13 170</u> 12 075	<u>12 845</u> 11 871	<u>15 861</u>	<u>13 732</u>	<u>12 959</u> 9 686	<u>15 390</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>13 076</u> 11 989	<u>12 753</u> 11 786	<u>15 747</u>	<u>13 634</u>	<u>12 867</u> 9 617	<u>15 280</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>11 376</u> 10 348	<u>11 058</u> 10 149	<u>14 009</u>	<u>11 926</u>	<u>11 170</u> 8 011	<u>13 548</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 210</u> 10 197	<u>10 897</u> 10 001	<u>13 805</u>	<u>11 752</u>	<u>11 007</u> 7 894	<u>13 351</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>11 376</u> 10 348	<u>11 058</u> 10 149	<u>14 009</u>	<u>11 926</u>	<u>11 170</u> 8 011	<u>13 548</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3								

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 887}{10\ 941}$	$\frac{14\ 309}{10\ 941}$
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 802}{10\ 863}$	$\frac{14\ 207}{10\ 863}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 717}{10\ 785}$	$\frac{14\ 105}{10\ 785}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 717}{10\ 785}$	$\frac{14\ 105}{10\ 785}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 717}{10\ 785}$	$\frac{14\ 105}{10\ 785}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 121}{9\ 239}$	$\frac{12\ 491}{9\ 239}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 973}{9\ 104}$	$\frac{12\ 309}{9\ 104}$
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{10\ 121}{9\ 239}$	$\frac{12\ 491}{9\ 239}$

211-203-0100	1376-2005	3				

211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,410}{2\,531}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{17\ 355}{16\ 272}$	$\frac{13\ 611}{9\ 944}$	$\frac{13\ 212}{9\ 944}$	$\frac{11\ 693}{9\ 944}$	$\frac{15\ 345}{9\ 944}$	$\frac{13\ 958}{9\ 944}$	$\frac{12\ 467}{9\ 944}$	$\frac{11\ 500}{9\ 944}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{17\ 355}{16\ 272}$	$\frac{13\ 611}{9\ 944}$	$\frac{13\ 212}{9\ 944}$	$\frac{11\ 693}{9\ 944}$	$\frac{15\ 345}{9\ 944}$	$\frac{13\ 958}{9\ 944}$	$\frac{12\ 467}{9\ 944}$	$\frac{11\ 500}{9\ 944}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{17\ 355}{16\ 272}$	$\frac{13\ 611}{9\ 944}$	$\frac{13\ 212}{9\ 944}$	$\frac{11\ 693}{9\ 944}$	$\frac{15\ 345}{9\ 944}$	$\frac{13\ 958}{9\ 944}$	$\frac{12\ 467}{9\ 944}$	$\frac{11\ 500}{9\ 944}$

211-206.

					,						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2023

211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>11 418</u> 10 394	<u>11 102</u> 10 196	<u>14 032</u>	<u>11 964</u>	<u>11 213</u> 8 074	<u>13 575</u>	

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	<u>17 011</u> 15 368	<u>16 750</u> 15 368	<u>16 225</u> 15 368	<u>13 346</u> 11 299	<u>17 157</u> 15 368	
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080						
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080						
211-302-0200	32496-2013 , 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080						
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080	<u>17 202</u> 15 368	<u>16 903</u> 15 368	<u>16 304</u> 15 368	<u>13 607</u> 11 300	<u>17 368</u> 15 368	

211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>10 172</u> 9 293	<u>12 525</u>

211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>16 507</u> 15 368	<u>16 150</u> 15 368
211-302-0102	10-20	3	1	350		
211-302-0103	20-40	3	1	350		
211-302-0200	32496-2013 , 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400		
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>16 626</u> 15 368	<u>16 218</u> 15 368

					,						
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080						
211-302-0300	32496-2013 , 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080	<u>17 583</u> 15 368	<u>17 210</u> 15 368	<u>16 461</u> 15 368	<u>14 126</u> 11 299	<u>17 791</u> 15 368	
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080						
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080						

211-4.**211-401.**

					,						
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>11 766</u> 10 661	<u>11 418</u> 10 442	<u>14 649</u>	<u>12 368</u>	<u>11 540</u> 8 101	<u>14 144</u>	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>11 766</u> 10 661	<u>11 418</u> 10 442	<u>14 649</u>	<u>12 368</u>	<u>11 540</u> 8 101	<u>14 144</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>12 238</u> 10 714	<u>13 287</u> 9 048	<u>13 959</u>	<u>11 445</u>	<u>12 397</u> 7 946	<u>14 543</u>	

211-402.

8.04-08-2023

211-302-0203	20-40	3	1	400		
211-302-0300	32496-2013 , 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{16\ 863}{15\ 368}$	$\frac{16\ 354}{15\ 368}$
211-302-0302	10-20	3	1	500		
211-302-0303	20-40	3	1	500		

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{10\ 392}{9\ 446}$	$\frac{12\ 987}{9\ 446}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{10\ 392}{9\ 446}$	$\frac{12\ 987}{9\ 446}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{11\ 566}{8\ 764}$	$\frac{11\ 390}{8\ 764}$

8.04-08-2023

22

					,								
211-402-0100													
211-402-0101			1	1000	<u>8 396</u> 7 643	<u>8 164</u> 7 497	<u>10 318</u> 6 833	<u>8 797</u> 8 113	<u>8 245</u> 5 937	<u>9 981</u> 9 071	<u>7 479</u> 6 833	<u>9 209</u> 7 643	

211-403.

					,	
211-403-0100	10832-2009	75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	77	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	()	4682-84	3			
211-403-0201			3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>11 628</u> 10 527	<u>11 280</u> 10 308	<u>14 511</u>	<u>12 230</u>	<u>11 402</u> 7 967	<u>14 006</u>	<u>10 254</u> 9 312

211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>12 849</u>

211-6.
211-601.

-

211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 044</u> 714	<u>11 443</u> 10 424	<u>1 444</u> 714	<u>9 236</u>	<u>11 574</u> 7 927	<u>14 352</u>	<u>10 349</u> 9 361

211-603.

-

-

211-603-0100	-	-	3									
211-603-0101	0-10	25607-2009	3	1	1450	<u>12 041</u> 10 953	<u>11 704</u> 10 742	<u>14 827</u>	<u>12 622</u>	<u>11 822</u> 8 479	<u>14 340</u>	
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>12 041</u> 10 953	<u>11 704</u> 10 742	<u>14 827</u>	<u>12 622</u>	<u>11 822</u> 8 479	<u>14 340</u>	
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>12 041</u> 10 953	<u>11 704</u> 10 742	<u>14 827</u>	<u>12 622</u>	<u>11 822</u> 8 479	<u>14 340</u>	
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>12 041</u> 10 953	<u>11 704</u> 10 742	<u>14 827</u>	<u>12 622</u>	<u>11 822</u> 8 479	<u>14 340</u>	

211-7.
211-701.

211-601-0100	-	23735-2014	3		
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600
					<u>4 235</u>

211-603-0100	-	-	3			
211-603-0101	0-10	25607-2009	3	1	1450	<u>10 712</u> <u>9 778</u>
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>10 712</u> <u>9 778</u>
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>10 712</u> <u>9 778</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>10 712</u> <u>9 778</u>

211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>	
211-701-0300												
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 285</u> <u>47 009</u>							

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 382</u> <u>1 808</u>

212. ,**212-1.****212-101.**

8.04-08-2023

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>16 651</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>16 651</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>16 651</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>16 651</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>16 651</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>16 651</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 588</u> 25 150	<u>36 295</u> 22 476	<u>34 783</u> 22 476	<u>32 872</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 039</u> 26 578	<u>38 350</u> 24 498	<u>36 839</u> 24 498	<u>34 927</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 596</u> 28 111	<u>40 591</u> 26 703	<u>39 079</u> 26 703	<u>37 167</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 336</u> 28 395	<u>38 231</u> 26 973	<u>37 158</u> 26 973	<u>35 598</u> 26 973	<u>38 231</u> 26 973	<u>38 231</u> 26 973	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 630</u> 28 684	<u>38 511</u> 27 248	<u>37 438</u> 27 248	<u>35 877</u> 27 248	<u>38 511</u> 27 248	<u>38 511</u> 27 248	
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>31 931</u> 28 980	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529	<u>36 163</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 551</u> 29 590	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109	<u>36 751</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 871</u> 29 905	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408	<u>37 055</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 630</u> 28 684	<u>38 511</u> 27 248	<u>37 438</u> 27 248	<u>35 877</u> 27 248	<u>38 511</u> 27 248	<u>38 511</u> 27 248	
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>31 931</u> 28 980	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529	<u>36 163</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 282	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816	<u>36 454</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	

212-101-0100	3,5 7473-2010	3				
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>34 783</u> 22 476	<u>31 318</u> 22 476
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>36 839</u> 24 498	<u>33 374</u> 24 498
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>39 079</u> 26 703	<u>35 614</u> 26 703
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>37 158</u> 26 973	<u>34 330</u> 26 973
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>37 438</u> 27 248	<u>34 609</u> 27 248
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>37 723</u> 27 529	<u>34 895</u> 27 529
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>38 312</u> 28 109	<u>35 484</u> 28 109
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>38 616</u> 28 408	<u>35 787</u> 28 408
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>37 438</u> 27 248	<u>34 609</u> 27 248
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>37 723</u> 27 529	<u>34 895</u> 27 529
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>38 015</u> 27 816	<u>35 186</u> 27 816

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 871</u> 29 905	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408	<u>37 055</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 197</u> 30 226	<u>39 999</u> 28 713	<u>38 926</u> 28 713	<u>37 366</u> 28 713	<u>39 999</u> 28 713	<u>39 999</u> 28 713
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>31 931</u> 28 980	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529	<u>36 163</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 282	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816	<u>36 454</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 551</u> 29 590	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109	<u>36 751</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 197</u> 30 226	<u>39 999</u> 28 713	<u>38 926</u> 28 713	<u>37 366</u> 28 713	<u>39 999</u> 28 713	<u>39 999</u> 28 713
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 531</u> 30 555	<u>40 316</u> 29 025	<u>39 243</u> 29 025	<u>37 683</u> 29 025	<u>40 316</u> 29 025	<u>40 316</u> 29 025
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 282	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816	<u>36 454</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 551</u> 29 590	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109	<u>36 751</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 871</u> 29 905	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408	<u>37 055</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 531</u> 30 555	<u>40 316</u> 29 025	<u>39 243</u> 29 025	<u>37 683</u> 29 025	<u>40 316</u> 29 025	<u>40 316</u> 29 025
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 872</u> 30 891	<u>40 640</u> 29 344	<u>39 567</u> 29 344	<u>38 007</u> 29 344	<u>40 640</u> 29 344	<u>40 640</u> 29 344
212-101-0400	10 7473-2010	3								

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>38 616</u> 28 408	<u>35 787</u> 28 408
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>38 926</u> 28 713	<u>36 098</u> 28 713
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>37 723</u> 27 529	<u>34 895</u> 27 529
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>38 015</u> 27 816	<u>35 186</u> 27 816
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>38 312</u> 28 109	<u>35 484</u> 28 109
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>38 926</u> 28 713	<u>36 098</u> 28 713
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>39 243</u> 29 025	<u>36 415</u> 29 025
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>38 015</u> 27 816	<u>35 186</u> 27 816
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>38 312</u> 28 109	<u>35 484</u> 28 109
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>38 616</u> 28 408	<u>35 787</u> 28 408
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>39 243</u> 29 025	<u>36 415</u> 29 025
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>39 567</u> 29 344	<u>36 739</u> 29 344
212-101-0400	10 7473-2010	3				

212-101-0401		3	1	2400	<u>32 384</u> 28 886	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098	<u>38 584</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 131</u> 29 177	<u>39 662</u> 28 382	<u>38 589</u> 28 382	<u>37 029</u> 28 382	<u>39 662</u> 28 382	<u>39 662</u> 28 382
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 434</u> 29 475	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671	<u>37 323</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 743</u> 29 779	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 380</u> 30 406	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 708</u> 30 729	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 434</u> 29 475	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671	<u>37 323</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 743</u> 29 779	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 058</u> 30 089	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 708</u> 30 729	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 044</u> 31 060	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213	<u>38 889</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 743</u> 29 779	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 058</u> 30 089	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269

212-101-0401		3	1	2400	<u>40 496</u> 28 098	<u>37 031</u> 28 098
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>38 589</u> 28 382	<u>35 761</u> 28 382
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>38 884</u> 28 671	<u>36 055</u> 28 671
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>39 184</u> 28 967	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>39 804</u> 29 577	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>38 884</u> 28 671	<u>36 055</u> 28 671
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>39 184</u> 28 967	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>39 491</u> 29 269	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>40 450</u> 30 213	<u>37 621</u> 30 213
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>39 184</u> 28 967	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>39 491</u> 29 269	<u>36 662</u> 29 269

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 380</u> 30 406	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 044</u> 31 060	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213	<u>38 889</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 387</u> 31 397	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541	<u>39 223</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 058</u> 30 089	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 380</u> 30 406	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 708</u> 30 729	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 387</u> 31 397	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541	<u>39 223</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 737</u> 31 742	<u>42 197</u> 30 877	<u>41 124</u> 30 877	<u>39 564</u> 30 877	<u>42 197</u> 30 877	<u>42 197</u> 30 877
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 502</u> 29 002	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098	<u>38 584</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 295	<u>39 662</u> 28 382	<u>38 589</u> 28 382	<u>37 029</u> 28 382	<u>39 662</u> 28 382	<u>39 662</u> 28 382
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 555</u> 29 594	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671	<u>37 323</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 865</u> 29 899	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>39 804</u> 29 577	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>40 450</u> 30 213	<u>37 621</u> 30 213
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>40 783</u> 30 541	<u>37 955</u> 30 541
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>39 491</u> 29 269	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>39 804</u> 29 577	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>40 783</u> 30 541	<u>37 955</u> 30 541
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>41 124</u> 30 877	<u>38 296</u> 30 877
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>40 496</u> 28 098	<u>37 031</u> 28 098
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>38 589</u> 28 382	<u>35 761</u> 28 382
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>38 884</u> 28 671	<u>36 055</u> 28 671
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>39 184</u> 28 967	<u>36 355</u> 28 967

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 834</u> 30 853	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 555</u> 29 594	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671	<u>37 323</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 865</u> 29 899	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 211	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 834</u> 30 853	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 171</u> 31 185	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213	<u>38 889</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 865</u> 29 899	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 211	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 171</u> 31 185	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213	<u>38 889</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 516</u> 31 524	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541	<u>39 223</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 211	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>39 804</u> 29 577	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>38 884</u> 28 671	<u>36 055</u> 28 671
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>39 184</u> 28 967	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>39 491</u> 29 269	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>40 450</u> 30 213	<u>37 621</u> 30 213
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>39 184</u> 28 967	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>39 491</u> 29 269	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>39 804</u> 29 577	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>40 450</u> 30 213	<u>37 621</u> 30 213
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>40 783</u> 30 541	<u>37 955</u> 30 541
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>39 491</u> 29 269	<u>36 662</u> 29 269

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 834</u> 30 853	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 516</u> 31 524	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541	<u>39 223</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 868</u> 31 870	<u>42 197</u> 30 877	<u>41 124</u> 30 877	<u>39 564</u> 30 877	<u>42 197</u> 30 877	<u>42 197</u> 30 877
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>34 156</u> 30 630	<u>44 290</u> 30 344	<u>42 778</u> 30 344	<u>40 866</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 922</u> 30 940	<u>41 968</u> 30 651	<u>40 895</u> 30 651	<u>39 334</u> 30 651	<u>41 968</u> 30 651	<u>41 968</u> 30 651
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 243</u> 31 255	<u>42 285</u> 30 964	<u>41 213</u> 30 964	<u>39 652</u> 30 964	<u>42 285</u> 30 964	<u>42 285</u> 30 964
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 570</u> 31 578	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283	<u>39 976</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 245</u> 32 242	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941	<u>40 645</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 594</u> 32 585	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281	<u>40 991</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 243</u> 31 255	<u>42 285</u> 30 964	<u>41 213</u> 30 964	<u>39 652</u> 30 964	<u>42 285</u> 30 964	<u>42 285</u> 30 964
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 570</u> 31 578	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283	<u>39 976</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>39 804</u> 29 577	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>40 123</u> 29 891	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>40 783</u> 30 541	<u>37 955</u> 30 541
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>41 124</u> 30 877	<u>38 296</u> 30 877
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>42 778</u> 30 344	<u>39 313</u> 30 344
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>40 895</u> 30 651	<u>38 066</u> 30 651
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>41 213</u> 30 964	<u>38 384</u> 30 964
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>41 537</u> 31 283	<u>38 708</u> 31 283
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>42 206</u> 31 941	<u>39 377</u> 31 941
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>42 551</u> 32 281	<u>39 723</u> 32 281
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>41 213</u> 30 964	<u>38 384</u> 30 964
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>41 537</u> 31 283	<u>38 708</u> 31 283

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 904</u> 31 906	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 307</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 594</u> 32 585	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281	<u>40 991</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 950</u> 32 936	<u>43 977</u> 32 628	<u>42 904</u> 32 628	<u>41 343</u> 32 628	<u>43 977</u> 32 628	<u>43 977</u> 32 628
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 570</u> 31 578	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283	<u>39 976</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 904</u> 31 906	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 307</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 245</u> 32 242	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941	<u>40 645</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 950</u> 32 936	<u>43 977</u> 32 628	<u>42 904</u> 32 628	<u>41 343</u> 32 628	<u>43 977</u> 32 628	<u>43 977</u> 32 628
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 314</u> 33 294	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983	<u>41 704</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 904</u> 31 906	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 307</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 245</u> 32 242	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941	<u>40 645</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 594</u> 32 585	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281	<u>40 991</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 314</u> 33 294	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983	<u>41 704</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 685</u> 33 660	<u>44 705</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>42 072</u> 33 345	<u>44 705</u> 33 345	<u>44 705</u> 33 345

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>41 868</u> 31 609	<u>39 039</u> 31 609
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>42 551</u> 32 281	<u>39 723</u> 32 281
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>42 904</u> 32 628	<u>40 075</u> 32 628
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>41 537</u> 31 283	<u>38 708</u> 31 283
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>41 868</u> 31 609	<u>39 039</u> 31 609
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>42 206</u> 31 941	<u>39 377</u> 31 941
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>42 904</u> 32 628	<u>40 075</u> 32 628
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>43 264</u> 32 983	<u>40 436</u> 32 983
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>41 868</u> 31 609	<u>39 039</u> 31 609
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>42 206</u> 31 941	<u>39 377</u> 31 941
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>42 551</u> 32 281	<u>39 723</u> 32 281
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>43 264</u> 32 983	<u>40 436</u> 32 983
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>43 633</u> 33 345	<u>40 804</u> 33 345

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 314</u> 33 294	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983	<u>41 704</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 685</u> 33 660	<u>44 705</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>42 072</u> 33 345	<u>44 705</u> 33 345	<u>44 705</u> 33 345
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>37 065</u> 34 034	<u>45 082</u> 33 716	<u>44 009</u> 33 716	<u>42 448</u> 33 716	<u>45 082</u> 33 716	<u>45 082</u> 33 716
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 454</u> 34 416	<u>45 467</u> 34 095	<u>44 394</u> 34 095	<u>42 833</u> 34 095	<u>45 467</u> 34 095	<u>45 467</u> 34 095
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>38 258</u> 35 207	<u>46 263</u> 34 878	<u>45 190</u> 34 878	<u>43 630</u> 34 878	<u>46 263</u> 34 878	<u>46 263</u> 34 878
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 967</u> 31 428	<u>44 964</u> 31 008	<u>43 453</u> 31 008	<u>41 541</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 31 746	<u>42 649</u> 31 321	<u>41 576</u> 31 321	<u>40 016</u> 31 321	<u>42 649</u> 31 321	<u>42 649</u> 31 321
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 070</u> 32 070	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>40 340</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 749</u> 32 738	<u>43 644</u> 32 300	<u>42 571</u> 32 300	<u>41 010</u> 32 300	<u>43 644</u> 32 300	<u>43 644</u> 32 300
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 099</u> 33 082	<u>43 989</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>41 355</u> 32 640	<u>43 989</u> 32 640	<u>43 989</u> 32 640
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 31 746	<u>42 649</u> 31 321	<u>41 576</u> 31 321	<u>40 016</u> 31 321	<u>42 649</u> 31 321	<u>42 649</u> 31 321
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 070</u> 32 070	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>40 340</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>43 264</u> 32 983	<u>40 436</u> 32 983
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>43 633</u> 33 345	<u>40 804</u> 33 345
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>44 009</u> 33 716	<u>41 180</u> 33 716
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>44 394</u> 34 095	<u>41 565</u> 34 095
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>45 190</u> 34 878	<u>42 362</u> 34 878
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>43 453</u> 31 008	<u>39 988</u> 31 008
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 576</u> 31 321	<u>38 748</u> 31 321
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 901</u> 31 641	<u>39 072</u> 31 641
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>42 571</u> 32 300	<u>39 742</u> 32 300
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>42 916</u> 32 640	<u>40 088</u> 32 640
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 576</u> 31 321	<u>38 748</u> 31 321
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 901</u> 31 641	<u>39 072</u> 31 641

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 406</u> 32 400	<u>43 305</u> 31 967	<u>42 232</u> 31 967	<u>40 672</u> 31 967	<u>43 305</u> 31 967	<u>43 305</u> 31 967
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 099</u> 33 082	<u>43 989</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>41 355</u> 32 640	<u>43 989</u> 32 640	<u>43 989</u> 32 640
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 456</u> 33 434	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987	<u>41 708</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 070</u> 32 070	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>40 340</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 406</u> 32 400	<u>43 305</u> 31 967	<u>42 232</u> 31 967	<u>40 672</u> 31 967	<u>43 305</u> 31 967	<u>43 305</u> 31 967
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 749</u> 32 738	<u>43 644</u> 32 300	<u>42 571</u> 32 300	<u>41 010</u> 32 300	<u>43 644</u> 32 300	<u>43 644</u> 32 300
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 456</u> 33 434	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987	<u>41 708</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 822</u> 33 794	<u>44 702</u> 33 342	<u>43 629</u> 33 342	<u>42 069</u> 33 342	<u>44 702</u> 33 342	<u>44 702</u> 33 342
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 456</u> 33 434	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987	<u>41 708</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 822</u> 33 794	<u>44 702</u> 33 342	<u>43 629</u> 33 342	<u>42 069</u> 33 342	<u>44 702</u> 33 342	<u>44 702</u> 33 342
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 195</u> 34 161	<u>45 070</u> 33 705	<u>43 997</u> 33 705	<u>42 437</u> 33 705	<u>45 070</u> 33 705	<u>45 070</u> 33 705
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 576</u> 34 536	<u>45 447</u> 34 075	<u>44 374</u> 34 075	<u>42 813</u> 34 075	<u>45 447</u> 34 075	<u>45 447</u> 34 075
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 365</u> 35 313	<u>46 225</u> 34 841	<u>45 152</u> 34 841	<u>43 591</u> 34 841	<u>46 225</u> 34 841	<u>46 225</u> 34 841

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>42 232</u> 31 967	<u>39 404</u> 31 967
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>42 916</u> 32 640	<u>40 088</u> 32 640
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>43 269</u> 32 987	<u>40 440</u> 32 987
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 901</u> 31 641	<u>39 072</u> 31 641
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>42 232</u> 31 967	<u>39 404</u> 31 967
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>42 571</u> 32 300	<u>39 742</u> 32 300
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>43 269</u> 32 987	<u>40 440</u> 32 987
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>43 629</u> 33 342	<u>40 801</u> 33 342
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>43 269</u> 32 987	<u>40 440</u> 32 987
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>43 629</u> 33 342	<u>40 801</u> 33 342
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>43 997</u> 33 705	<u>41 169</u> 33 705
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>44 374</u> 34 075	<u>41 545</u> 34 075
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>45 152</u> 34 841	<u>42 323</u> 34 841

212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 536</u> 32 973	<u>46 919</u> 32 932	<u>45 408</u> 32 932	<u>43 496</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 326</u> 33 306	<u>44 624</u> 33 265	<u>43 551</u> 33 265	<u>41 990</u> 33 265	<u>44 624</u> 33 265	<u>44 624</u> 33 265
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 671</u> 33 646	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605	<u>42 335</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 384</u> 34 347	<u>45 680</u> 34 305	<u>44 607</u> 34 305	<u>43 047</u> 34 305	<u>45 680</u> 34 305	<u>45 680</u> 34 305
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 751</u> 34 708	<u>46 047</u> 34 666	<u>44 974</u> 34 666	<u>43 413</u> 34 666	<u>46 047</u> 34 666	<u>46 047</u> 34 666
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 326</u> 33 306	<u>44 624</u> 33 265	<u>43 551</u> 33 265	<u>41 990</u> 33 265	<u>44 624</u> 33 265	<u>44 624</u> 33 265
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 671</u> 33 646	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605	<u>42 335</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 024</u> 33 993	<u>45 321</u> 33 951	<u>44 248</u> 33 951	<u>42 687</u> 33 951	<u>45 321</u> 33 951	<u>45 321</u> 33 951
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 751</u> 34 708	<u>46 047</u> 34 666	<u>44 974</u> 34 666	<u>43 413</u> 34 666	<u>46 047</u> 34 666	<u>46 047</u> 34 666
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 126</u> 35 078	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035	<u>43 788</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 671</u> 33 646	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605	<u>42 335</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 024</u> 33 993	<u>45 321</u> 33 951	<u>44 248</u> 33 951	<u>42 687</u> 33 951	<u>45 321</u> 33 951	<u>45 321</u> 33 951

212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>45 408</u> 32 932	<u>41 943</u> 32 932
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>43 551</u> 33 265	<u>40 722</u> 33 265
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>43 896</u> 33 605	<u>41 067</u> 33 605
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>44 607</u> 34 305	<u>41 779</u> 34 305
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>44 974</u> 34 666	<u>42 145</u> 34 666
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>43 551</u> 33 265	<u>40 722</u> 33 265
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>43 896</u> 33 605	<u>41 067</u> 33 605
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>44 248</u> 33 951	<u>41 419</u> 33 951
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>44 974</u> 34 666	<u>42 145</u> 34 666
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>45 349</u> 35 035	<u>42 520</u> 35 035
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>43 896</u> 33 605	<u>41 067</u> 33 605
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 248</u> 33 951	<u>41 419</u> 33 951

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 384</u> 34 347	<u>45 680</u> 34 305	<u>44 607</u> 34 305	<u>43 047</u> 34 305	<u>45 680</u> 34 305	<u>45 680</u> 34 305
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 126</u> 35 078	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035	<u>43 788</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 509</u> 35 455	<u>46 804</u> 35 411	<u>45 731</u> 35 411	<u>44 171</u> 35 411	<u>46 804</u> 35 411	<u>46 804</u> 35 411
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 126</u> 35 078	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035	<u>43 788</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 509</u> 35 455	<u>46 804</u> 35 411	<u>45 731</u> 35 411	<u>44 171</u> 35 411	<u>46 804</u> 35 411	<u>46 804</u> 35 411
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 901</u> 35 840	<u>47 195</u> 35 796	<u>46 122</u> 35 796	<u>44 562</u> 35 796	<u>47 195</u> 35 796	<u>47 195</u> 35 796
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 301</u> 36 234	<u>47 595</u> 36 189	<u>46 522</u> 36 189	<u>44 962</u> 36 189	<u>47 595</u> 36 189	<u>47 595</u> 36 189
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 128</u> 37 048	<u>48 421</u> 37 003	<u>47 348</u> 37 003	<u>45 788</u> 37 003	<u>48 421</u> 37 003	<u>48 421</u> 37 003
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 829</u> 34 245	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311	<u>44 897</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 632</u> 34 591	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 405</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 425</u> 34 243	<u>52 777</u> 33 598	<u>49 215</u> 33 598	<u>42 201</u> 33 598	<u>52 777</u> 33 598	<u>52 739</u> 33 561
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 949</u> 34 757	<u>53 291</u> 34 102	<u>49 729</u> 34 102	<u>42 716</u> 34 102	<u>53 291</u> 34 102	<u>53 253</u> 34 065

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>44 607</u> 34 305	<u>41 779</u> 34 305
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 349</u> 35 035	<u>42 520</u> 35 035
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>45 731</u> 35 411	<u>42 903</u> 35 411
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 349</u> 35 035	<u>42 520</u> 35 035
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>45 731</u> 35 411	<u>42 903</u> 35 411
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>46 122</u> 35 796	<u>43 294</u> 35 796
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>46 522</u> 36 189	<u>43 694</u> 36 189
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>47 348</u> 37 003	<u>44 520</u> 37 003
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>46 809</u> 34 311	<u>43 344</u> 34 311
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>44 966</u> 34 658	<u>42 138</u> 34 658
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>46 407</u> 33 598	<u>41 124</u> 33 598
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>46 921</u> 34 102	<u>41 638</u> 34 102

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 739</u> 33 570	<u>52 104</u> 32 938	<u>48 542</u> 32 938	<u>41 529</u> 32 938	<u>52 104</u> 32 938	<u>52 067</u> 32 902
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 252</u> 34 074	<u>52 608</u> 33 433	<u>49 046</u> 33 433	<u>42 033</u> 33 433	<u>52 608</u> 33 433	<u>52 571</u> 33 396
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 773</u> 34 585	<u>53 120</u> 33 934	<u>49 558</u> 33 934	<u>42 544</u> 33 934	<u>53 120</u> 33 934	<u>53 081</u> 33 897
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 303</u> 35 104	<u>53 639</u> 34 443	<u>50 077</u> 34 443	<u>43 064</u> 34 443	<u>53 639</u> 34 443	<u>53 600</u> 34 405
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 108</u> 34 913	<u>53 448</u> 34 256	<u>49 886</u> 34 256	<u>42 873</u> 34 256	<u>53 448</u> 34 256	<u>53 410</u> 34 218
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 643</u> 35 437	<u>53 972</u> 34 769	<u>50 410</u> 34 769	<u>43 396</u> 34 769	<u>53 972</u> 34 769	<u>53 933</u> 34 731
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 185</u> 35 969	<u>54 504</u> 35 292	<u>50 943</u> 35 292	<u>43 929</u> 35 292	<u>54 504</u> 35 292	<u>54 465</u> 35 253
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>39 735</u> 36 508	<u>55 044</u> 35 821	<u>51 482</u> 35 821	<u>44 469</u> 35 821	<u>55 044</u> 35 821	<u>55 004</u> 35 782
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 829</u> 34 245	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311	<u>44 897</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 632</u> 34 591	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 405</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 356</u> 35 304	<u>46 765</u> 35 373	<u>45 692</u> 35 373	<u>44 132</u> 35 373	<u>46 765</u> 35 373	<u>46 765</u> 35 373
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 730</u> 35 672	<u>47 139</u> 35 741	<u>46 066</u> 35 741	<u>44 506</u> 35 741	<u>47 139</u> 35 741	<u>47 139</u> 35 741

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>45 734</u> 32 938	<u>40 452</u> 32 938
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>46 239</u> 33 433	<u>40 956</u> 33 433
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>46 750</u> 33 934	<u>41 467</u> 33 934
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>47 269</u> 34 443	<u>41 986</u> 34 443
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>47 078</u> 34 256	<u>41 796</u> 34 256
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>47 602</u> 34 769	<u>42 319</u> 34 769
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>48 135</u> 35 292	<u>42 852</u> 35 292
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>48 675</u> 35 821	<u>43 392</u> 35 821
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>46 809</u> 34 311	<u>43 344</u> 34 311
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>44 966</u> 34 658	<u>42 138</u> 34 658
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>45 692</u> 35 373	<u>42 864</u> 35 373
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 066</u> 35 741	<u>43 238</u> 35 741

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 632</u> 34 591	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 405</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 990</u> 34 944	<u>46 398</u> 35 012	<u>45 325</u> 35 012	<u>43 765</u> 35 012	<u>46 398</u> 35 012	<u>46 398</u> 35 012
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 730</u> 35 672	<u>47 139</u> 35 741	<u>46 066</u> 35 741	<u>44 506</u> 35 741	<u>47 139</u> 35 741	<u>47 139</u> 35 741
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 111</u> 36 047	<u>47 522</u> 36 117	<u>46 449</u> 36 117	<u>44 888</u> 36 117	<u>47 522</u> 36 117	<u>47 522</u> 36 117
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 111</u> 36 047	<u>47 522</u> 36 117	<u>46 449</u> 36 117	<u>44 888</u> 36 117	<u>47 522</u> 36 117	<u>47 522</u> 36 117
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 501</u> 36 431	<u>47 912</u> 36 501	<u>46 839</u> 36 501	<u>45 278</u> 36 501	<u>47 912</u> 36 501	<u>47 912</u> 36 501
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 306</u> 37 223	<u>48 718</u> 37 295	<u>47 645</u> 37 295	<u>46 085</u> 37 295	<u>48 718</u> 37 295	<u>48 718</u> 37 295
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 721</u> 37 632	<u>49 135</u> 37 705	<u>48 062</u> 37 705	<u>46 501</u> 37 705	<u>49 135</u> 37 705	<u>49 135</u> 37 705
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 255</u> 35 649	<u>49 595</u> 35 566	<u>48 083</u> 35 566	<u>46 172</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 073</u> 36 009	<u>47 327</u> 35 925	<u>46 254</u> 35 925	<u>44 693</u> 35 925	<u>47 327</u> 35 925	<u>47 327</u> 35 925
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 827</u> 36 752	<u>48 079</u> 36 666	<u>47 006</u> 36 666	<u>45 446</u> 36 666	<u>48 079</u> 36 666	<u>48 079</u> 36 666
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 216</u> 37 135	<u>48 467</u> 37 048	<u>47 394</u> 37 048	<u>45 834</u> 37 048	<u>48 467</u> 37 048	<u>48 467</u> 37 048

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>44 966</u> 34 658	<u>42 138</u> 34 658
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 325</u> 35 012	<u>42 497</u> 35 012
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 066</u> 35 741	<u>43 238</u> 35 741
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 449</u> 36 117	<u>43 620</u> 36 117
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 449</u> 36 117	<u>43 620</u> 36 117
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>46 839</u> 36 501	<u>44 011</u> 36 501
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>47 645</u> 37 295	<u>44 817</u> 37 295
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 062</u> 37 705	<u>45 233</u> 37 705
212-101-1100	30 7473-2010	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>48 083</u> 35 566	<u>44 618</u> 35 566
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>46 254</u> 35 925	<u>43 425</u> 35 925
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>47 006</u> 36 666	<u>44 178</u> 36 666
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>47 394</u> 37 048	<u>44 566</u> 37 048

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 073</u> 36 009	<u>47 327</u> 35 925	<u>46 254</u> 35 925	<u>44 693</u> 35 925	<u>47 327</u> 35 925	<u>47 327</u> 35 925
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 446</u> 36 377	<u>47 699</u> 36 292	<u>46 626</u> 36 292	<u>45 066</u> 36 292	<u>47 699</u> 36 292	<u>47 699</u> 36 292
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 216</u> 37 135	<u>48 467</u> 37 048	<u>47 394</u> 37 048	<u>45 834</u> 37 048	<u>48 467</u> 37 048	<u>48 467</u> 37 048
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 613</u> 37 525	<u>48 864</u> 37 438	<u>47 791</u> 37 438	<u>46 230</u> 37 438	<u>48 864</u> 37 438	<u>48 864</u> 37 438
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 613</u> 37 525	<u>48 864</u> 37 438	<u>47 791</u> 37 438	<u>46 230</u> 37 438	<u>48 864</u> 37 438	<u>48 864</u> 37 438
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 019</u> 37 925	<u>49 268</u> 37 836	<u>48 195</u> 37 836	<u>46 635</u> 37 836	<u>49 268</u> 37 836	<u>49 268</u> 37 836
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>41 856</u> 38 749	<u>50 104</u> 38 659	<u>49 031</u> 38 659	<u>47 470</u> 38 659	<u>50 104</u> 38 659	<u>50 104</u> 38 659
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 289</u> 39 175	<u>50 536</u> 39 084	<u>49 463</u> 39 084	<u>47 902</u> 39 084	<u>50 536</u> 39 084	<u>50 536</u> 39 084
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 091</u> 37 456	<u>51 451</u> 37 393	<u>49 939</u> 37 393	<u>48 028</u> 37 393	<u>51 451</u> 37 393	<u>51 451</u> 37 393
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 927</u> 37 834	<u>49 201</u> 37 771	<u>48 129</u> 37 771	<u>46 568</u> 37 771	<u>49 201</u> 37 771	<u>49 201</u> 37 771
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 719</u> 38 614	<u>49 993</u> 38 549	<u>48 920</u> 38 549	<u>47 359</u> 38 549	<u>49 993</u> 38 549	<u>49 993</u> 38 549
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 128</u> 39 017	<u>50 401</u> 38 951	<u>49 328</u> 38 951	<u>47 767</u> 38 951	<u>50 401</u> 38 951	<u>50 401</u> 38 951

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>46 254</u> 35 925	<u>43 425</u> 35 925
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>46 626</u> 36 292	<u>43 798</u> 36 292
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>47 394</u> 37 048	<u>44 566</u> 37 048
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>47 791</u> 37 438	<u>44 962</u> 37 438
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>47 791</u> 37 438	<u>44 962</u> 37 438
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>48 195</u> 37 836	<u>45 367</u> 37 836
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>49 031</u> 38 659	<u>46 202</u> 38 659
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>49 463</u> 39 084	<u>46 634</u> 39 084
212-101-1200	35 7473-2010	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>49 939</u> 37 393	<u>46 474</u> 37 393
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>48 129</u> 37 771	<u>45 300</u> 37 771
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>48 920</u> 38 549	<u>46 091</u> 38 549
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>49 328</u> 38 951	<u>46 499</u> 38 951

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 927</u> 37 834	<u>49 201</u> 37 771	<u>48 129</u> 37 771	<u>46 568</u> 37 771	<u>49 201</u> 37 771	<u>49 201</u> 37 771
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 319</u> 38 220	<u>49 593</u> 38 156	<u>48 520</u> 38 156	<u>46 960</u> 38 156	<u>49 593</u> 38 156	<u>49 593</u> 38 156
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 128</u> 39 017	<u>50 401</u> 38 951	<u>49 328</u> 38 951	<u>47 767</u> 38 951	<u>50 401</u> 38 951	<u>50 401</u> 38 951
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 545</u> 39 427	<u>50 817</u> 39 361	<u>49 744</u> 39 361	<u>48 184</u> 39 361	<u>50 817</u> 39 361	<u>50 817</u> 39 361
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 545</u> 39 427	<u>50 817</u> 39 361	<u>49 744</u> 39 361	<u>48 184</u> 39 361	<u>50 817</u> 39 361	<u>50 817</u> 39 361
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 971</u> 39 847	<u>51 243</u> 39 780	<u>50 170</u> 39 780	<u>48 609</u> 39 780	<u>51 243</u> 39 780	<u>51 243</u> 39 780
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 851</u> 40 713	<u>52 121</u> 40 644	<u>51 048</u> 40 644	<u>49 488</u> 40 644	<u>52 121</u> 40 644	<u>52 121</u> 40 644
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 306</u> 41 160	<u>52 575</u> 41 091	<u>51 502</u> 41 091	<u>49 942</u> 41 091	<u>52 575</u> 41 091	<u>52 575</u> 41 091
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 803</u> 39 141	<u>53 351</u> 39 263	<u>51 839</u> 39 263	<u>49 927</u> 39 263	<u>53 351</u> 39 263	<u>53 351</u> 39 263
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 656</u> 39 536	<u>51 120</u> 39 659	<u>50 047</u> 39 659	<u>48 487</u> 39 659	<u>51 120</u> 39 659	<u>51 120</u> 39 659
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 484</u> 40 352	<u>51 951</u> 40 477	<u>50 878</u> 40 477	<u>49 318</u> 40 477	<u>51 951</u> 40 477	<u>51 951</u> 40 477
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 911</u> 40 772	<u>52 379</u> 40 899	<u>51 307</u> 40 899	<u>49 746</u> 40 899	<u>52 379</u> 40 899	<u>52 379</u> 40 899

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>48 129</u> 37 771	<u>45 300</u> 37 771
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>48 520</u> 38 156	<u>45 692</u> 38 156
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>49 328</u> 38 951	<u>46 499</u> 38 951
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>49 744</u> 39 361	<u>46 916</u> 39 361
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>49 744</u> 39 361	<u>46 916</u> 39 361
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>50 170</u> 39 780	<u>47 341</u> 39 780
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>51 048</u> 40 644	<u>48 220</u> 40 644
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>51 502</u> 41 091	<u>48 674</u> 41 091
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>51 839</u> 39 263	<u>48 374</u> 39 263
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>50 047</u> 39 659	<u>47 219</u> 39 659
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>50 878</u> 40 477	<u>48 050</u> 40 477
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>51 307</u> 40 899	<u>48 478</u> 40 899

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 656</u> 39 536	<u>51 120</u> 39 659	<u>50 047</u> 39 659	<u>48 487</u> 39 659	<u>51 120</u> 39 659	<u>51 120</u> 39 659
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 066</u> 39 940	<u>51 531</u> 40 064	<u>50 458</u> 40 064	<u>48 898</u> 40 064	<u>51 531</u> 40 064	<u>51 531</u> 40 064
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 911</u> 40 772	<u>52 379</u> 40 899	<u>51 307</u> 40 899	<u>49 746</u> 40 899	<u>52 379</u> 40 899	<u>52 379</u> 40 899
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 347</u> 41 201	<u>52 817</u> 41 329	<u>51 744</u> 41 329	<u>50 183</u> 41 329	<u>52 817</u> 41 329	<u>52 817</u> 41 329
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 347</u> 41 201	<u>52 817</u> 41 329	<u>51 744</u> 41 329	<u>50 183</u> 41 329	<u>52 817</u> 41 329	<u>52 817</u> 41 329
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 793</u> 41 639	<u>53 264</u> 41 769	<u>52 191</u> 41 769	<u>50 630</u> 41 769	<u>53 264</u> 41 769	<u>53 264</u> 41 769
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 712</u> 42 545	<u>54 186</u> 42 677	<u>53 113</u> 42 677	<u>51 553</u> 42 677	<u>54 186</u> 42 677	<u>54 186</u> 42 677
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 187</u> 43 012	<u>54 663</u> 43 146	<u>53 590</u> 43 146	<u>52 029</u> 43 146	<u>54 663</u> 43 146	<u>54 663</u> 43 146
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 194</u> 40 510	<u>54 547</u> 40 440	<u>53 036</u> 40 440	<u>51 124</u> 40 440	<u>54 547</u> 40 440	<u>54 547</u> 40 440
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 061</u> 40 920	<u>52 329</u> 40 849	<u>51 256</u> 40 849	<u>49 696</u> 40 849	<u>52 329</u> 40 849	<u>52 329</u> 40 849
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 919</u> 41 763	<u>53 185</u> 41 691	<u>52 112</u> 41 691	<u>50 551</u> 41 691	<u>53 185</u> 41 691	<u>53 185</u> 41 691
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 361</u> 42 198	<u>53 626</u> 42 125	<u>52 553</u> 42 125	<u>50 993</u> 42 125	<u>53 626</u> 42 125	<u>53 626</u> 42 125

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>50 047</u> 39 659	<u>47 219</u> 39 659
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>50 458</u> 40 064	<u>47 630</u> 40 064
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>51 307</u> 40 899	<u>48 478</u> 40 899
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>51 744</u> 41 329	<u>48 915</u> 41 329
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>51 744</u> 41 329	<u>48 915</u> 41 329
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>52 191</u> 41 769	<u>49 362</u> 41 769
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>53 113</u> 42 677	<u>50 285</u> 42 677
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>53 590</u> 43 146	<u>50 761</u> 43 146
212-101-1400	45 7473-2010	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>53 036</u> 40 440	<u>49 571</u> 40 440
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>51 256</u> 40 849	<u>48 428</u> 40 849
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>52 112</u> 41 691	<u>49 283</u> 41 691
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>52 553</u> 42 125	<u>49 725</u> 42 125

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 061</u> 40 920	<u>52 329</u> 40 849	<u>51 256</u> 40 849	<u>49 696</u> 40 849	<u>52 329</u> 40 849	<u>52 329</u> 40 849
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 486</u> 41 337	<u>52 753</u> 41 266	<u>51 680</u> 41 266	<u>50 119</u> 41 266	<u>52 753</u> 41 266	<u>52 753</u> 41 266
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 361</u> 42 198	<u>53 626</u> 42 125	<u>52 553</u> 42 125	<u>50 993</u> 42 125	<u>53 626</u> 42 125	<u>53 626</u> 42 125
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 812</u> 42 642	<u>54 077</u> 42 569	<u>53 004</u> 42 569	<u>51 443</u> 42 569	<u>54 077</u> 42 569	<u>54 077</u> 42 569
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 812</u> 42 642	<u>54 077</u> 42 569	<u>53 004</u> 42 569	<u>51 443</u> 42 569	<u>54 077</u> 42 569	<u>54 077</u> 42 569
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 273</u> 43 096	<u>54 537</u> 43 022	<u>53 464</u> 43 022	<u>51 903</u> 43 022	<u>54 537</u> 43 022	<u>54 537</u> 43 022
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 225</u> 44 033	<u>55 487</u> 43 957	<u>54 414</u> 43 957	<u>52 853</u> 43 957	<u>55 487</u> 43 957	<u>55 487</u> 43 957
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 716</u> 44 517	<u>55 978</u> 44 440	<u>54 905</u> 44 440	<u>53 344</u> 44 440	<u>55 978</u> 44 440	<u>55 978</u> 44 440
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 843</u> 25 401	<u>36 524</u> 22 700	<u>35 012</u> 22 700	<u>33 100</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>30 309</u> 26 844	<u>38 599</u> 24 743	<u>37 087</u> 24 743	<u>35 176</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>51 256</u> 40 849	<u>48 428</u> 40 849
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>51 680</u> 41 266	<u>48 851</u> 41 266
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>52 553</u> 42 125	<u>49 725</u> 42 125
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>53 004</u> 42 569	<u>50 175</u> 42 569
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>53 004</u> 42 569	<u>50 175</u> 42 569
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>53 464</u> 43 022	<u>50 635</u> 43 022
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>54 414</u> 43 957	<u>51 585</u> 43 957
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>54 905</u> 44 440	<u>52 076</u> 44 440
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>35 012</u> 22 700	<u>31 547</u> 22 700
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>37 087</u> 24 743	<u>33 623</u> 24 743
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				

212-101-1701		3	1	2400	<u>31 882</u> 28 392	<u>40 862</u> 26 970	<u>39 350</u> 26 970	<u>37 438</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 624</u> 28 678	<u>38 505</u> 27 243	<u>37 432</u> 27 243	<u>35 872</u> 27 243	<u>38 505</u> 27 243	<u>38 505</u> 27 243
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 922</u> 28 971	<u>38 788</u> 27 521	<u>37 715</u> 27 521	<u>36 154</u> 27 521	<u>38 788</u> 27 521	<u>38 788</u> 27 521
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 225</u> 29 270	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804	<u>36 442</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 886	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390	<u>37 037</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 204	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>37 344</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 922</u> 28 971	<u>38 788</u> 27 521	<u>37 715</u> 27 521	<u>36 154</u> 27 521	<u>38 788</u> 27 521	<u>38 788</u> 27 521
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 225</u> 29 270	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804	<u>36 442</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 535</u> 29 575	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094	<u>36 737</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 204	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>37 344</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 291</u> 29 000	<u>39 218</u> 29 000	<u>37 657</u> 29 000	<u>40 291</u> 29 000	<u>40 291</u> 29 000
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 225</u> 29 270	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804	<u>36 442</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 535</u> 29 575	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094	<u>36 737</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094

212-101-1701		3	1	2400	<u>39 350</u> 26 970	<u>35 885</u> 26 970
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 432</u> 27 243	<u>34 604</u> 27 243
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>37 715</u> 27 521	<u>34 886</u> 27 521
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 003</u> 27 804	<u>35 174</u> 27 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>38 598</u> 28 390	<u>35 769</u> 28 390
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>38 905</u> 28 692	<u>36 076</u> 28 692
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>37 715</u> 27 521	<u>34 886</u> 27 521
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 003</u> 27 804	<u>35 174</u> 27 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>38 297</u> 28 094	<u>35 469</u> 28 094
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>38 905</u> 28 692	<u>36 076</u> 28 692
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>39 218</u> 29 000	<u>36 389</u> 29 000
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 003</u> 27 804	<u>35 174</u> 27 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 297</u> 28 094	<u>35 469</u> 28 094

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 886	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390	<u>37 037</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 291</u> 29 000	<u>39 218</u> 29 000	<u>37 657</u> 29 000	<u>40 291</u> 29 000	<u>40 291</u> 29 000
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 841</u> 30 861	<u>40 611</u> 29 316	<u>39 538</u> 29 316	<u>37 978</u> 29 316	<u>40 611</u> 29 316	<u>40 611</u> 29 316
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 535</u> 29 575	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094	<u>36 737</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 886	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390	<u>37 037</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 204	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>37 344</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 841</u> 30 861	<u>40 611</u> 29 316	<u>39 538</u> 29 316	<u>37 978</u> 29 316	<u>40 611</u> 29 316	<u>40 611</u> 29 316
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 186</u> 31 200	<u>40 938</u> 29 638	<u>39 866</u> 29 638	<u>38 305</u> 29 638	<u>40 938</u> 29 638	<u>40 938</u> 29 638
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 677</u> 29 174	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379	<u>38 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 428</u> 29 469	<u>39 951</u> 28 666	<u>38 878</u> 28 666	<u>37 317</u> 28 666	<u>39 951</u> 28 666	<u>39 951</u> 28 666
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 733</u> 29 770	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958	<u>37 614</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 045</u> 30 077	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>38 598</u> 28 390	<u>35 769</u> 28 390
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>39 218</u> 29 000	<u>36 389</u> 29 000
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 538</u> 29 316	<u>36 710</u> 29 316
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 297</u> 28 094	<u>35 469</u> 28 094
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>38 598</u> 28 390	<u>35 769</u> 28 390
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>38 905</u> 28 692	<u>36 076</u> 28 692
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 538</u> 29 316	<u>36 710</u> 29 316
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>39 866</u> 29 638	<u>37 037</u> 29 638
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>40 781</u> 28 379	<u>37 316</u> 28 379
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>38 878</u> 28 666	<u>36 049</u> 28 666
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>39 175</u> 28 958	<u>36 346</u> 28 958
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>39 478</u> 29 257	<u>36 650</u> 29 257

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 688</u> 30 710	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 020</u> 31 037	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 733</u> 29 770	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958	<u>37 614</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 045</u> 30 077	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 363</u> 30 390	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 020</u> 31 037	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 370	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515	<u>39 196</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 045</u> 30 077	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 363</u> 30 390	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 688</u> 30 710	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 370	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515	<u>39 196</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 706</u> 31 711	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847	<u>39 533</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 363</u> 30 390	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>40 104</u> 29 873	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>40 427</u> 30 190	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>39 175</u> 28 958	<u>36 346</u> 28 958
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>39 478</u> 29 257	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>39 788</u> 29 561	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>40 427</u> 30 190	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>40 757</u> 30 515	<u>37 928</u> 30 515
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>39 478</u> 29 257	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>39 788</u> 29 561	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>40 104</u> 29 873	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>40 757</u> 30 515	<u>37 928</u> 30 515
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>41 094</u> 30 847	<u>38 265</u> 30 847
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>39 788</u> 29 561	<u>36 959</u> 29 561

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 688</u> 30 710	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 31 037	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 706</u> 31 711	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847	<u>39 533</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 060</u> 32 060	<u>42 511</u> 31 186	<u>41 438</u> 31 186	<u>39 878</u> 31 186	<u>42 511</u> 31 186	<u>42 511</u> 31 186
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 797</u> 29 292	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379	<u>38 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 549</u> 29 588	<u>39 951</u> 28 666	<u>38 878</u> 28 666	<u>37 317</u> 28 666	<u>39 951</u> 28 666	<u>39 951</u> 28 666
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 855</u> 29 890	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958	<u>37 614</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 198	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 814</u> 30 834	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 148</u> 31 162	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 855</u> 29 890	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958	<u>37 614</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 198	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>40 104</u> 29 873	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>40 427</u> 30 190	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>41 094</u> 30 847	<u>38 265</u> 30 847
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>41 438</u> 31 186	<u>38 610</u> 31 186
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>40 781</u> 28 379	<u>37 316</u> 28 379
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>38 878</u> 28 666	<u>36 049</u> 28 666
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>39 175</u> 28 958	<u>36 346</u> 28 958
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 478</u> 29 257	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>40 104</u> 29 873	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>40 427</u> 30 190	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>39 175</u> 28 958	<u>36 346</u> 28 958
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 478</u> 29 257	<u>36 650</u> 29 257

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 488</u> 30 513	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 148</u> 31 162	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 488</u> 31 497	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515	<u>39 196</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 198	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 488</u> 30 513	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 814</u> 30 834	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 488</u> 31 497	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515	<u>39 196</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 836</u> 31 839	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847	<u>39 533</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 488</u> 30 513	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 814</u> 30 834	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 148</u> 31 162	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 836</u> 31 839	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847	<u>39 533</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 191</u> 32 189	<u>42 511</u> 31 186	<u>41 438</u> 31 186	<u>39 878</u> 31 186	<u>42 511</u> 31 186	<u>42 511</u> 31 186

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 788</u> 29 561	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>40 427</u> 30 190	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 757</u> 30 515	<u>37 928</u> 30 515
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 478</u> 29 257	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 788</u> 29 561	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>40 104</u> 29 873	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>40 757</u> 30 515	<u>37 928</u> 30 515
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>41 094</u> 30 847	<u>38 265</u> 30 847
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 788</u> 29 561	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>40 104</u> 29 873	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>40 427</u> 30 190	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>41 094</u> 30 847	<u>38 265</u> 30 847
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>41 438</u> 31 186	<u>38 610</u> 31 186

212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 467</u> 30 936	<u>44 598</u> 30 648	<u>43 086</u> 30 648	<u>41 175</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 236</u> 31 249	<u>42 279</u> 30 957	<u>41 206</u> 30 957	<u>39 646</u> 30 957	<u>42 279</u> 30 957	<u>42 279</u> 30 957
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 560</u> 31 568	<u>42 600</u> 31 273	<u>41 527</u> 31 273	<u>39 967</u> 31 273	<u>42 600</u> 31 273	<u>42 600</u> 31 273
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 891</u> 31 893	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>40 294</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 573</u> 32 565	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261	<u>40 970</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 925</u> 32 911	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604	<u>41 319</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 560</u> 31 568	<u>42 600</u> 31 273	<u>41 527</u> 31 273	<u>39 967</u> 31 273	<u>42 600</u> 31 273	<u>42 600</u> 31 273
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 891</u> 31 893	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>40 294</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 228</u> 32 226	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925	<u>40 629</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 925</u> 32 911	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604	<u>41 319</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 284</u> 33 265	<u>44 308</u> 32 955	<u>43 235</u> 32 955	<u>41 675</u> 32 955	<u>44 308</u> 32 955	<u>44 308</u> 32 955
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 891</u> 31 893	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>40 294</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596

212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>43 086</u> 30 648	<u>39 621</u> 30 648
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>41 206</u> 30 957	<u>38 378</u> 30 957
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>41 527</u> 31 273	<u>38 699</u> 31 273
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>41 855</u> 31 596	<u>39 026</u> 31 596
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>42 531</u> 32 261	<u>39 702</u> 32 261
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>42 879</u> 32 604	<u>40 051</u> 32 604
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>41 527</u> 31 273	<u>38 699</u> 31 273
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>41 855</u> 31 596	<u>39 026</u> 31 596
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>42 189</u> 31 925	<u>39 361</u> 31 925
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>42 879</u> 32 604	<u>40 051</u> 32 604
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>43 235</u> 32 955	<u>40 407</u> 32 955
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>41 855</u> 31 596	<u>39 026</u> 31 596

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 228</u> 32 226	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925	<u>40 629</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 573</u> 32 565	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261	<u>40 970</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 284</u> 33 265	<u>44 308</u> 32 955	<u>43 235</u> 32 955	<u>41 675</u> 32 955	<u>44 308</u> 32 955	<u>44 308</u> 32 955
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 652</u> 33 627	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313	<u>42 039</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 228</u> 32 226	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925	<u>40 629</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 573</u> 32 565	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261	<u>40 970</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 925</u> 32 911	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604	<u>41 319</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 652</u> 33 627	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313	<u>42 039</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 027</u> 33 996	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>42 411</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 652</u> 33 627	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313	<u>42 039</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 027</u> 33 996	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>42 411</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 411</u> 34 374	<u>45 424</u> 34 053	<u>44 351</u> 34 053	<u>42 791</u> 34 053	<u>45 424</u> 34 053	<u>45 424</u> 34 053
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 803</u> 34 760	<u>45 813</u> 34 436	<u>44 740</u> 34 436	<u>43 180</u> 34 436	<u>45 813</u> 34 436	<u>45 813</u> 34 436

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>42 189</u> 31 925	<u>39 361</u> 31 925
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>42 531</u> 32 261	<u>39 702</u> 32 261
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>43 235</u> 32 955	<u>40 407</u> 32 955
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>43 599</u> 33 313	<u>40 771</u> 33 313
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>42 189</u> 31 925	<u>39 361</u> 31 925
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>42 531</u> 32 261	<u>39 702</u> 32 261
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>42 879</u> 32 604	<u>40 051</u> 32 604
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>43 599</u> 33 313	<u>40 771</u> 33 313
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>43 971</u> 33 679	<u>41 143</u> 33 679
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>43 599</u> 33 313	<u>40 771</u> 33 313
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>43 971</u> 33 679	<u>41 143</u> 33 679
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>44 351</u> 34 053	<u>41 523</u> 34 053
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>44 740</u> 34 436	<u>41 912</u> 34 436

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 615</u> 35 559	<u>46 617</u> 35 227	<u>45 545</u> 35 227	<u>43 984</u> 35 227	<u>46 617</u> 35 227	<u>46 617</u> 35 227
212-101-2100	7473-2010 20,	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 286</u> 31 743	<u>45 279</u> 31 318	<u>43 768</u> 31 318	<u>41 856</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 063</u> 32 063	<u>42 967</u> 31 635	<u>41 894</u> 31 635	<u>40 334</u> 31 635	<u>42 967</u> 31 635	<u>42 967</u> 31 635
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 396</u> 32 390	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957	<u>40 662</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 081</u> 33 065	<u>43 972</u> 32 623	<u>42 899</u> 32 623	<u>41 338</u> 32 623	<u>43 972</u> 32 623	<u>43 972</u> 32 623
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 435</u> 33 413	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>41 687</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 063</u> 32 063	<u>42 967</u> 31 635	<u>41 894</u> 31 635	<u>40 334</u> 31 635	<u>42 967</u> 31 635	<u>42 967</u> 31 635
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 396</u> 32 390	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957	<u>40 662</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 735</u> 32 724	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287	<u>40 997</u> 32 287	<u>43 630</u> 32 287	<u>43 630</u> 32 287
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 435</u> 33 413	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>41 687</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 796</u> 33 769	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317	<u>42 043</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 396</u> 32 390	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957	<u>40 662</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>45 545</u> 35 227	<u>42 716</u> 35 227
212-101-2100	7473-2010 20,	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>43 768</u> 31 318	<u>40 303</u> 31 318
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>41 894</u> 31 635	<u>39 066</u> 31 635
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 222</u> 31 957	<u>39 394</u> 31 957
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>42 899</u> 32 623	<u>40 070</u> 32 623
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 248</u> 32 967	<u>40 419</u> 32 967
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>41 894</u> 31 635	<u>39 066</u> 31 635
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 222</u> 31 957	<u>39 394</u> 31 957
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>42 557</u> 32 287	<u>39 729</u> 32 287
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 248</u> 32 967	<u>40 419</u> 32 967
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 604</u> 33 317	<u>40 775</u> 33 317
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 222</u> 31 957	<u>39 394</u> 31 957

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 735</u> 32 724	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287	<u>40 997</u> 32 287	<u>43 630</u> 32 287	<u>43 630</u> 32 287
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 081</u> 33 065	<u>43 972</u> 32 623	<u>42 899</u> 32 623	<u>41 338</u> 32 623	<u>43 972</u> 32 623	<u>43 972</u> 32 623
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 796</u> 33 769	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317	<u>42 043</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 165</u> 34 132	<u>45 041</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>42 407</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 796</u> 33 769	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317	<u>42 043</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 165</u> 34 132	<u>45 041</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>42 407</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 542</u> 34 503	<u>45 413</u> 34 042	<u>44 340</u> 34 042	<u>42 779</u> 34 042	<u>45 413</u> 34 042	<u>45 413</u> 34 042
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 927</u> 34 882	<u>45 793</u> 34 416	<u>44 720</u> 34 416	<u>43 159</u> 34 416	<u>45 793</u> 34 416	<u>45 793</u> 34 416
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 724</u> 35 666	<u>46 579</u> 35 189	<u>45 506</u> 35 189	<u>43 945</u> 35 189	<u>46 579</u> 35 189	<u>46 579</u> 35 189
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 871</u> 33 303	<u>47 254</u> 33 262	<u>45 742</u> 33 262	<u>43 830</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 664</u> 33 639	<u>44 962</u> 33 598	<u>43 889</u> 33 598	<u>42 328</u> 33 598	<u>44 962</u> 33 598	<u>44 962</u> 33 598
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 013</u> 33 982	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941	<u>42 677</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 557</u> 32 287	<u>39 729</u> 32 287
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>42 899</u> 32 623	<u>40 070</u> 32 623
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 604</u> 33 317	<u>40 775</u> 33 317
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>43 968</u> 33 676	<u>41 139</u> 33 676
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 604</u> 33 317	<u>40 775</u> 33 317
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>43 968</u> 33 676	<u>41 139</u> 33 676
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 340</u> 34 042	<u>41 511</u> 34 042
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>44 720</u> 34 416	<u>41 891</u> 34 416
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>45 506</u> 35 189	<u>42 677</u> 35 189
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>45 742</u> 33 262	<u>42 277</u> 33 262
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>43 889</u> 33 598	<u>41 060</u> 33 598
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 237</u> 33 941	<u>41 409</u> 33 941

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 732</u> 34 690	<u>46 029</u> 34 648	<u>44 956</u> 34 648	<u>43 395</u> 34 648	<u>46 029</u> 34 648	<u>46 029</u> 34 648
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 103</u> 35 055	<u>46 399</u> 35 012	<u>45 326</u> 35 012	<u>43 766</u> 35 012	<u>46 399</u> 35 012	<u>46 399</u> 35 012
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 664</u> 33 639	<u>44 962</u> 33 598	<u>43 889</u> 33 598	<u>42 328</u> 33 598	<u>44 962</u> 33 598	<u>44 962</u> 33 598
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 013</u> 33 982	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941	<u>42 677</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 369</u> 34 333	<u>45 666</u> 34 290	<u>44 593</u> 34 290	<u>43 032</u> 34 290	<u>45 666</u> 34 290	<u>45 666</u> 34 290
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 103</u> 35 055	<u>46 399</u> 35 012	<u>45 326</u> 35 012	<u>43 766</u> 35 012	<u>46 399</u> 35 012	<u>46 399</u> 35 012
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 482</u> 35 428	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385	<u>44 144</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 013</u> 33 982	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941	<u>42 677</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 369</u> 34 333	<u>45 666</u> 34 290	<u>44 593</u> 34 290	<u>43 032</u> 34 290	<u>45 666</u> 34 290	<u>45 666</u> 34 290
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 732</u> 34 690	<u>46 029</u> 34 648	<u>44 956</u> 34 648	<u>43 395</u> 34 648	<u>46 029</u> 34 648	<u>46 029</u> 34 648
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 482</u> 35 428	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385	<u>44 144</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 869</u> 35 809	<u>47 164</u> 35 765	<u>46 091</u> 35 765	<u>44 531</u> 35 765	<u>47 164</u> 35 765	<u>47 164</u> 35 765
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 482</u> 35 428	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385	<u>44 144</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>44 956</u> 34 648	<u>42 127</u> 34 648
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>45 326</u> 35 012	<u>42 498</u> 35 012
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>43 889</u> 33 598	<u>41 060</u> 33 598
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>44 237</u> 33 941	<u>41 409</u> 33 941
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 593</u> 34 290	<u>41 764</u> 34 290
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>45 326</u> 35 012	<u>42 498</u> 35 012
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>45 705</u> 35 385	<u>42 876</u> 35 385
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>44 237</u> 33 941	<u>41 409</u> 33 941
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 593</u> 34 290	<u>41 764</u> 34 290
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>44 956</u> 34 648	<u>42 127</u> 34 648
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>45 705</u> 35 385	<u>42 876</u> 35 385
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>46 091</u> 35 765	<u>43 263</u> 35 765
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>45 705</u> 35 385	<u>42 876</u> 35 385

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 869</u> 35 809	<u>47 164</u> 35 765	<u>46 091</u> 35 765	<u>44 531</u> 35 765	<u>47 164</u> 35 765	<u>47 164</u> 35 765
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 265</u> 36 199	<u>47 559</u> 36 154	<u>46 486</u> 36 154	<u>44 926</u> 36 154	<u>47 559</u> 36 154	<u>47 559</u> 36 154
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 669</u> 36 596	<u>47 963</u> 36 551	<u>46 890</u> 36 551	<u>45 329</u> 36 551	<u>47 963</u> 36 551	<u>47 963</u> 36 551
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 505</u> 37 419	<u>48 797</u> 37 373	<u>47 724</u> 37 373	<u>46 164</u> 37 373	<u>48 797</u> 37 373	<u>48 797</u> 37 373
212-101-2300	7473-2010 25,	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 177</u> 34 587	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654	<u>45 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 983</u> 34 937	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005	<u>43 758</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 715</u> 35 657	<u>47 124</u> 35 726	<u>46 051</u> 35 726	<u>44 491</u> 35 726	<u>47 124</u> 35 726	<u>47 124</u> 35 726
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 092</u> 36 029	<u>47 502</u> 36 098	<u>46 430</u> 36 098	<u>44 869</u> 36 098	<u>47 502</u> 36 098	<u>47 502</u> 36 098
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 983</u> 34 937	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005	<u>43 758</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 345</u> 35 293	<u>46 754</u> 35 362	<u>45 681</u> 35 362	<u>44 121</u> 35 362	<u>46 754</u> 35 362	<u>46 754</u> 35 362
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 092</u> 36 029	<u>47 502</u> 36 098	<u>46 430</u> 36 098	<u>44 869</u> 36 098	<u>47 502</u> 36 098	<u>47 502</u> 36 098
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 478</u> 36 408	<u>47 889</u> 36 478	<u>46 816</u> 36 478	<u>45 255</u> 36 478	<u>47 889</u> 36 478	<u>47 889</u> 36 478

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>46 091</u> 35 765	<u>43 263</u> 35 765
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>46 486</u> 36 154	<u>43 658</u> 36 154
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>46 890</u> 36 551	<u>44 061</u> 36 551
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>47 724</u> 37 373	<u>44 896</u> 37 373
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>47 157</u> 34 654	<u>43 692</u> 34 654
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 318</u> 35 005	<u>42 490</u> 35 005
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 051</u> 35 726	<u>43 223</u> 35 726
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 430</u> 36 098	<u>43 601</u> 36 098
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 318</u> 35 005	<u>42 490</u> 35 005
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 681</u> 35 362	<u>42 853</u> 35 362
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 430</u> 36 098	<u>43 601</u> 36 098
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 816</u> 36 478	<u>43 987</u> 36 478

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 478</u> 36 408	<u>47 889</u> 36 478	<u>46 816</u> 36 478	<u>45 255</u> 36 478	<u>47 889</u> 36 478	<u>47 889</u> 36 478
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 871</u> 36 795	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>45 649</u> 36 866	<u>48 283</u> 36 866	<u>48 283</u> 36 866
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 684</u> 37 595	<u>49 097</u> 37 668	<u>48 024</u> 37 668	<u>46 464</u> 37 668	<u>49 097</u> 37 668	<u>49 097</u> 37 668
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 103</u> 38 008	<u>49 518</u> 38 082	<u>48 445</u> 38 082	<u>46 884</u> 38 082	<u>49 518</u> 38 082	<u>49 518</u> 38 082
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 177</u> 34 587	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654	<u>45 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 618</u> 36 006	<u>49 957</u> 35 922	<u>48 445</u> 35 922	<u>46 533</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 438</u> 36 369	<u>47 692</u> 36 285	<u>46 619</u> 36 285	<u>45 058</u> 36 285	<u>47 692</u> 36 285	<u>47 692</u> 36 285
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 200</u> 37 119	<u>48 452</u> 37 033	<u>47 379</u> 37 033	<u>45 818</u> 37 033	<u>48 452</u> 37 033	<u>48 452</u> 37 033
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 593</u> 37 506	<u>48 844</u> 37 419	<u>47 771</u> 37 419	<u>46 210</u> 37 419	<u>48 844</u> 37 419	<u>48 844</u> 37 419
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 438</u> 36 369	<u>47 692</u> 36 285	<u>46 619</u> 36 285	<u>45 058</u> 36 285	<u>47 692</u> 36 285	<u>47 692</u> 36 285
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 815</u> 36 740	<u>48 068</u> 36 655	<u>46 995</u> 36 655	<u>45 434</u> 36 655	<u>48 068</u> 36 655	<u>48 068</u> 36 655

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 816</u> 36 478	<u>43 987</u> 36 478
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 210</u> 36 866	<u>44 381</u> 36 866
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 024</u> 37 668	<u>45 196</u> 37 668
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 445</u> 38 082	<u>45 616</u> 38 082
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>47 157</u> 34 654	<u>43 692</u> 34 654
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>48 445</u> 35 922	<u>44 980</u> 35 922
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>46 619</u> 36 285	<u>43 790</u> 36 285
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>47 379</u> 37 033	<u>44 550</u> 37 033
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>47 771</u> 37 419	<u>44 942</u> 37 419
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>46 619</u> 36 285	<u>43 790</u> 36 285
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>46 995</u> 36 655	<u>44 166</u> 36 655

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 593</u> 37 506	<u>48 844</u> 37 419	<u>47 771</u> 37 419	<u>46 210</u> 37 419	<u>48 844</u> 37 419	<u>48 844</u> 37 419
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 994</u> 37 901	<u>49 244</u> 37 812	<u>48 171</u> 37 812	<u>46 610</u> 37 812	<u>49 244</u> 37 812	<u>49 244</u> 37 812
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 994</u> 37 901	<u>49 244</u> 37 812	<u>48 171</u> 37 812	<u>46 610</u> 37 812	<u>49 244</u> 37 812	<u>49 244</u> 37 812
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 404</u> 38 304	<u>49 653</u> 38 215	<u>48 580</u> 38 215	<u>47 019</u> 38 215	<u>49 653</u> 38 215	<u>49 653</u> 38 215
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 250</u> 39 137	<u>50 497</u> 39 045	<u>49 424</u> 39 045	<u>47 863</u> 39 045	<u>50 497</u> 39 045	<u>50 497</u> 39 045
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 687</u> 39 567	<u>50 933</u> 39 475	<u>49 860</u> 39 475	<u>48 299</u> 39 475	<u>50 933</u> 39 475	<u>50 933</u> 39 475
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 472</u> 37 830	<u>51 831</u> 37 767	<u>50 319</u> 37 767	<u>48 408</u> 37 767	<u>51 831</u> 37 767	<u>51 831</u> 37 767
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 311</u> 38 213	<u>49 585</u> 38 148	<u>48 512</u> 38 148	<u>46 952</u> 38 148	<u>49 585</u> 38 148	<u>49 585</u> 38 148
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 112</u> 39 000	<u>50 384</u> 38 935	<u>49 311</u> 38 935	<u>47 751</u> 38 935	<u>50 384</u> 38 935	<u>50 384</u> 38 935
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 524</u> 39 407	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 724</u> 39 340	<u>48 163</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 311</u> 38 213	<u>49 585</u> 38 148	<u>48 512</u> 38 148	<u>46 952</u> 38 148	<u>49 585</u> 38 148	<u>49 585</u> 38 148
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 707</u> 38 602	<u>49 981</u> 38 538	<u>48 908</u> 38 538	<u>47 347</u> 38 538	<u>49 981</u> 38 538	<u>49 981</u> 38 538

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>47 771</u> 37 419	<u>44 942</u> 37 419
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>48 171</u> 37 812	<u>45 342</u> 37 812
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>48 171</u> 37 812	<u>45 342</u> 37 812
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>48 580</u> 38 215	<u>45 751</u> 38 215
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>49 424</u> 39 045	<u>46 595</u> 39 045
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 860</u> 39 475	<u>47 031</u> 39 475
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>50 319</u> 37 767	<u>46 854</u> 37 767
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>48 512</u> 38 148	<u>45 684</u> 38 148
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>49 311</u> 38 935	<u>46 483</u> 38 935
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>49 724</u> 39 340	<u>46 895</u> 39 340
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>48 512</u> 38 148	<u>45 684</u> 38 148
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>48 908</u> 38 538	<u>46 079</u> 38 538

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 524</u> 39 407	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 724</u> 39 340	<u>48 163</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 946</u> 39 821	<u>51 217</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755	<u>48 584</u> 39 755	<u>51 217</u> 39 755	<u>51 217</u> 39 755
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 946</u> 39 821	<u>51 217</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755	<u>48 584</u> 39 755	<u>51 217</u> 39 755	<u>51 217</u> 39 755
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 376</u> 40 245	<u>51 647</u> 40 178	<u>50 574</u> 40 178	<u>49 013</u> 40 178	<u>51 647</u> 40 178	<u>51 647</u> 40 178
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 265</u> 41 120	<u>52 534</u> 41 051	<u>51 461</u> 41 051	<u>49 901</u> 41 051	<u>52 534</u> 41 051	<u>52 534</u> 41 051
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 724</u> 41 572	<u>52 993</u> 41 502	<u>51 920</u> 41 502	<u>50 359</u> 41 502	<u>52 993</u> 41 502	<u>52 993</u> 41 502
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 201</u> 39 532	<u>53 750</u> 39 655	<u>52 238</u> 39 655	<u>50 326</u> 39 655	<u>53 750</u> 39 655	<u>53 750</u> 39 655
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 058</u> 39 932	<u>51 523</u> 40 056	<u>50 450</u> 40 056	<u>48 890</u> 40 056	<u>51 523</u> 40 056	<u>51 523</u> 40 056
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 894</u> 40 755	<u>52 362</u> 40 882	<u>51 289</u> 40 882	<u>49 729</u> 40 882	<u>52 362</u> 40 882	<u>52 362</u> 40 882
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 326</u> 41 180	<u>52 795</u> 41 308	<u>51 722</u> 41 308	<u>50 161</u> 41 308	<u>52 795</u> 41 308	<u>52 795</u> 41 308
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 058</u> 39 932	<u>51 523</u> 40 056	<u>50 450</u> 40 056	<u>48 890</u> 40 056	<u>51 523</u> 40 056	<u>51 523</u> 40 056
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 472</u> 40 339	<u>51 938</u> 40 464	<u>50 866</u> 40 464	<u>49 305</u> 40 464	<u>51 938</u> 40 464	<u>51 938</u> 40 464

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>49 724</u> 39 340	<u>46 895</u> 39 340
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>50 144</u> 39 755	<u>47 316</u> 39 755
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>50 144</u> 39 755	<u>47 316</u> 39 755
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>50 574</u> 40 178	<u>47 745</u> 40 178
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>51 461</u> 41 051	<u>48 633</u> 41 051
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>51 920</u> 41 502	<u>49 091</u> 41 502
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>52 238</u> 39 655	<u>48 773</u> 39 655
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>50 450</u> 40 056	<u>47 622</u> 40 056
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>51 289</u> 40 882	<u>48 461</u> 40 882
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>51 722</u> 41 308	<u>48 893</u> 41 308
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>50 450</u> 40 056	<u>47 622</u> 40 056
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>50 866</u> 40 464	<u>48 037</u> 40 464

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 326</u> 41 180	<u>52 795</u> 41 308	<u>51 722</u> 41 308	<u>50 161</u> 41 308	<u>52 795</u> 41 308	<u>52 795</u> 41 308
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 766</u> 41 613	<u>53 237</u> 41 742	<u>52 164</u> 41 742	<u>50 603</u> 41 742	<u>53 237</u> 41 742	<u>53 237</u> 41 742
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 766</u> 41 613	<u>53 237</u> 41 742	<u>52 164</u> 41 742	<u>50 603</u> 41 742	<u>53 237</u> 41 742	<u>53 237</u> 41 742
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 216</u> 42 056	<u>53 688</u> 42 186	<u>52 615</u> 42 186	<u>51 054</u> 42 186	<u>53 688</u> 42 186	<u>53 688</u> 42 186
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 145</u> 42 970	<u>54 620</u> 43 103	<u>53 547</u> 43 103	<u>51 986</u> 43 103	<u>54 620</u> 43 103	<u>54 620</u> 43 103
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 625</u> 43 442	<u>55 101</u> 43 577	<u>54 028</u> 43 577	<u>52 467</u> 43 577	<u>55 101</u> 43 577	<u>55 101</u> 43 577
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 606</u> 40 915	<u>54 958</u> 40 845	<u>53 447</u> 40 845	<u>51 535</u> 40 845	<u>54 958</u> 40 845	<u>54 958</u> 40 845
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 477</u> 41 329	<u>52 744</u> 41 257	<u>51 671</u> 41 257	<u>50 111</u> 41 257	<u>52 744</u> 41 257	<u>52 744</u> 41 257
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 343</u> 42 181	<u>53 608</u> 42 108	<u>52 535</u> 42 108	<u>50 975</u> 42 108	<u>53 608</u> 42 108	<u>53 608</u> 42 108
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 789</u> 42 620	<u>54 054</u> 42 547	<u>52 981</u> 42 547	<u>51 420</u> 42 547	<u>54 054</u> 42 547	<u>54 054</u> 42 547
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 477</u> 41 329	<u>52 744</u> 41 257	<u>51 671</u> 41 257	<u>50 111</u> 41 257	<u>52 744</u> 41 257	<u>52 744</u> 41 257
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 906</u> 41 750	<u>53 172</u> 41 678	<u>52 099</u> 41 678	<u>50 538</u> 41 678	<u>53 172</u> 41 678	<u>53 172</u> 41 678

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>51 722</u> 41 308	<u>48 893</u> 41 308
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>52 164</u> 41 742	<u>49 335</u> 41 742
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>52 164</u> 41 742	<u>49 335</u> 41 742
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>52 615</u> 42 186	<u>49 786</u> 42 186
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>53 547</u> 43 103	<u>50 718</u> 43 103
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>54 028</u> 43 577	<u>51 199</u> 43 577
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>53 447</u> 40 845	<u>49 982</u> 40 845
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>51 671</u> 41 257	<u>48 843</u> 41 257
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>52 535</u> 42 108	<u>49 707</u> 42 108
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>52 981</u> 42 547	<u>50 153</u> 42 547
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>51 671</u> 41 257	<u>48 843</u> 41 257
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>52 099</u> 41 678	<u>49 270</u> 41 678

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 789</u> 42 620	<u>54 054</u> 42 547	<u>52 981</u> 42 547	<u>51 420</u> 42 547	<u>54 054</u> 42 547	<u>54 054</u> 42 547
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 245</u> 43 069	<u>54 509</u> 42 995	<u>53 436</u> 42 995	<u>51 876</u> 42 995	<u>54 509</u> 42 995	<u>54 509</u> 42 995
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 245</u> 43 069	<u>54 509</u> 42 995	<u>53 436</u> 42 995	<u>51 876</u> 42 995	<u>54 509</u> 42 995	<u>54 509</u> 42 995
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 711</u> 43 527	<u>54 974</u> 43 452	<u>53 901</u> 43 452	<u>52 340</u> 43 452	<u>54 974</u> 43 452	<u>54 974</u> 43 452
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 672</u> 44 473	<u>55 933</u> 44 397	<u>54 861</u> 44 397	<u>53 300</u> 44 397	<u>55 933</u> 44 397	<u>55 933</u> 44 397
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 169</u> 44 962	<u>56 429</u> 44 884	<u>55 356</u> 44 884	<u>53 796</u> 44 884	<u>56 429</u> 44 884	<u>56 429</u> 44 884

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 871</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	<u>34 783</u> 22 476	<u>32 872</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 926</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	<u>36 839</u> 24 498	<u>34 927</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 166</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	<u>39 079</u> 26 703	<u>37 167</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>52 981</u> 42 547	<u>50 153</u> 42 547
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>53 436</u> 42 995	<u>50 608</u> 42 995
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>53 436</u> 42 995	<u>50 608</u> 42 995
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>53 901</u> 43 452	<u>51 072</u> 43 452
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>54 861</u> 44 397	<u>52 032</u> 44 397
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>55 356</u> 44 884	<u>52 528</u> 44 884

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 783</u> 22 476	<u>31 318</u> 22 476
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 839</u> 24 498	<u>33 374</u> 24 498
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>39 079</u> 26 703	<u>35 614</u> 26 703

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 583</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098	<u>38 584</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 583</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098	<u>38 584</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 866</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344	<u>42 778</u> 30 344	<u>40 866</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 540</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008	<u>43 453</u> 31 008	<u>41 541</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 495</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932	<u>45 408</u> 32 932	<u>43 496</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 896</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311	<u>44 897</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 896</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311	<u>44 897</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 171</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566	<u>48 083</u> 35 566	<u>46 172</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 099</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700	<u>35 012</u> 22 700	<u>33 100</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 175</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743	<u>37 087</u> 24 743	<u>35 176</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 438</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970	<u>39 350</u> 26 970	<u>37 438</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379	<u>38 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>40 496</u> 28 098	<u>37 031</u> 28 098
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>40 496</u> 28 098	<u>37 031</u> 28 098
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>42 778</u> 30 344	<u>39 313</u> 30 344
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>43 453</u> 31 008	<u>39 988</u> 31 008
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>45 408</u> 32 932	<u>41 943</u> 32 932
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>46 809</u> 34 311	<u>43 344</u> 34 311
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>46 809</u> 34 311	<u>43 344</u> 34 311
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>48 083</u> 35 566	<u>44 618</u> 35 566
212-102-0200	7473-2010 ,	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>35 012</u> 22 700	<u>31 547</u> 22 700
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>37 087</u> 24 743	<u>33 623</u> 24 743
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>39 350</u> 26 970	<u>35 885</u> 26 970
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>40 781</u> 28 379	<u>37 316</u> 28 379

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379	<u>38 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 174</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648	<u>43 086</u> 30 648	<u>41 175</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 855</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318	<u>43 768</u> 31 318	<u>41 856</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 830</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262	<u>45 742</u> 33 262	<u>43 830</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654	<u>45 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654	<u>45 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 532</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922	<u>48 445</u> 35 922	<u>46 533</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922

212-103.

212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>40 781</u> 28 379	<u>37 316</u> 28 379
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>43 086</u> 30 648	<u>39 621</u> 30 648
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>43 768</u> 31 318	<u>40 303</u> 31 318
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>45 742</u> 33 262	<u>42 277</u> 33 262
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>47 157</u> 34 654	<u>43 692</u> 34 654
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>47 157</u> 34 654	<u>43 692</u> 34 654
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>48 445</u> 35 922	<u>44 980</u> 35 922

212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

8.04-08-2023

98

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 438</u> 35 446
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 193</u> 36 406
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 164</u> 37 366

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 215</u> 22 079	<u>34 771</u> 22 079	<u>33 385</u> 22 079	<u>31 632</u> 22 079	<u>34 771</u> 22 079	<u>34 432</u> 25 090
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 337</u> 23 183	<u>35 892</u> 23 183	<u>34 506</u> 23 183	<u>32 754</u> 23 183	<u>35 892</u> 23 183	<u>35 892</u> 23 183

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>33 385</u> 22 079	<u>30 209</u> 22 079
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>34 506</u> 23 183	<u>31 330</u> 23 183

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 515</u> 24 342	<u>37 070</u> 24 342	<u>35 684</u> 24 342	<u>33 932</u> 24 342	<u>37 070</u> 24 342	<u>37 070</u> 24 342
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 631</u> 25 441	<u>38 186</u> 25 441	<u>36 800</u> 25 441	<u>35 048</u> 25 441	<u>38 186</u> 25 441	<u>38 186</u> 25 441
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 181</u> 26 967	<u>39 737</u> 26 967	<u>38 351</u> 26 967	<u>36 599</u> 26 967	<u>39 737</u> 26 967	<u>39 737</u> 26 967
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 418</u> 28 184	<u>40 974</u> 28 184	<u>39 588</u> 28 184	<u>37 835</u> 28 184	<u>40 974</u> 28 184	<u>40 974</u> 28 184
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 422</u> 29 172	<u>41 977</u> 29 172	<u>40 591</u> 29 172	<u>38 839</u> 29 172	<u>41 977</u> 29 172	<u>41 977</u> 29 172
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 496</u> 31 214	<u>44 052</u> 31 214	<u>42 666</u> 31 214	<u>40 914</u> 31 214	<u>44 052</u> 31 214	<u>44 052</u> 31 214
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 448</u> 32 150	<u>45 003</u> 32 150	<u>43 617</u> 32 150	<u>41 865</u> 32 150	<u>45 003</u> 32 150	<u>45 003</u> 32 150
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 428</u> 33 115	<u>45 983</u> 33 115	<u>44 597</u> 33 115	<u>42 845</u> 33 115	<u>45 983</u> 33 115	<u>45 983</u> 33 115
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>27 464</u> 24 194	<u>43 022</u> 25 546	<u>37 266</u> 25 546	<u>33 328</u> 25 546	<u>43 022</u> 25 546	<u>42 271</u> 24 811
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>28 693</u> 25 404	<u>47 217</u> 29 660	<u>41 462</u> 29 660	<u>37 523</u> 29 660	<u>47 217</u> 29 660	<u>46 346</u> 28 805
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>29 984</u> 26 674	<u>48 114</u> 30 538	<u>42 358</u> 30 538	<u>38 420</u> 30 538	<u>48 114</u> 30 538	<u>47 216</u> 29 659
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>31 339</u> 28 007	<u>49 614</u> 32 009	<u>43 858</u> 32 009	<u>39 920</u> 32 009	<u>49 614</u> 32 009	<u>48 673</u> 31 087

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>35 684</u> 24 342	<u>32 508</u> 24 342
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 800</u> 25 441	<u>33 624</u> 25 441
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>38 351</u> 26 967	<u>35 175</u> 26 967
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>39 588</u> 28 184	<u>36 412</u> 28 184
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>40 591</u> 29 172	<u>37 415</u> 29 172
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>42 666</u> 31 214	<u>39 490</u> 31 214
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>43 617</u> 32 150	<u>40 441</u> 32 150
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>44 597</u> 33 115	<u>41 421</u> 33 115
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>37 183</u> 25 546	<u>32 341</u> 25 546
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>41 379</u> 29 660	<u>36 536</u> 29 660
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>42 275</u> 30 538	<u>37 432</u> 30 538
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>43 775</u> 32 009	<u>38 932</u> 32 009

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>32 623</u> 29 271	<u>50 510</u> 32 888	<u>44 754</u> 32 888	<u>40 816</u> 32 888	<u>50 510</u> 32 888	<u>49 544</u> 31 940
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>35 830</u> 32 428					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>36 985</u> 33 564					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 814</u> 17 648	<u>34 936</u> 17 619	<u>29 180</u> 17 619	<u>25 242</u> 17 619	<u>34 936</u> 17 619	<u>34 419</u> 17 112

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>40 891</u> 37 151	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>39 635</u> 35 915	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>36 799</u> 33 124	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>36 152</u> 32 487	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567

8.04-08-2023

104

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>44 671</u> 32 888	<u>39 829</u> 32 888
212-401-0206	150	3	1	2200		
212-401-0207	200	3	1	2200		
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>29 097</u> 17 619	<u>24 255</u> 17 619

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>41 953</u> 37 243	<u>41 953</u> 37 243
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>40 689</u> 36 003	<u>40 689</u> 36 003
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>37 836</u> 33 206	<u>37 836</u> 33 206
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>37 184</u> 32 567	<u>37 184</u> 32 567

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>36 153</u> 32 488	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>36 476</u> 32 806	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>39 587</u> 36 513	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>59 582</u> 55 806	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>54 329</u> 51 022	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>37 185</u> 32 568	<u>37 185</u> 32 568
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>37 511</u> 32 887	<u>37 511</u> 32 887
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>40 475</u> 36 603	<u>40 475</u> 36 603
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>60 698</u> 55 944	<u>60 698</u> 55 944
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>55 311</u> 51 148	<u>55 311</u> 51 148
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>29 062</u> 28 025	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0102	, II		1	1000	<u>29 062</u> 28 025	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0103	, I		1	1000	<u>29 062</u> 28 025	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>29 062</u> 28 025	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>29 981</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 369</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 981</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 369</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313
212-501-0203	, I		1	1000	<u>29 981</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 369</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 981</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 369</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>30 054</u> 29 221	<u>28 018</u> 25 568	<u>28 018</u> 25 568	<u>27 630</u> 25 568	<u>28 018</u> 25 568	<u>28 018</u> 25 568
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 054</u> 29 221	<u>28 018</u> 25 568	<u>28 018</u> 25 568	<u>27 630</u> 25 568	<u>28 018</u> 25 568	<u>28 018</u> 25 568

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 253</u> 24 408
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 253</u> 24 408
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 253</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 253</u> 24 408
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 175</u> 25 313
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 175</u> 25 313
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 175</u> 25 313
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 175</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 018</u> 25 568	<u>27 436</u> 25 568
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 018</u> 25 568	<u>27 436</u> 25 568

212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 345</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374	<u>29 971</u> 26 374	<u>28 472</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374	<u>30 543</u> 26 374
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 309</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359	<u>28 935</u> 25 359	<u>27 435</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359	<u>29 507</u> 25 359
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 137</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268	<u>24 763</u> 21 268	<u>23 263</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268	<u>25 335</u> 21 268
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 744</u> 26 947	<u>25 877</u> 23 470	<u>25 877</u> 23 470	<u>25 489</u> 23 470	<u>25 877</u> 23 470	<u>25 877</u> 23 470
212-501-0402	II		1	1000	<u>29 062</u> 28 025	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 748</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788	<u>29 373</u> 25 788	<u>27 874</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788	<u>29 946</u> 25 788
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>21 670</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810	<u>24 295</u> 20 810	<u>22 796</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810	<u>24 868</u> 20 810

212-503.

-

212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 277</u> 26 374	<u>28 258</u> 26 374
212-501-0302	, II		1	1000	<u>28 241</u> 25 359	<u>27 222</u> 25 359
212-501-0304	, II		1	1000	<u>24 069</u> 21 268	<u>23 050</u> 21 268
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 877</u> 23 470	<u>25 296</u> 23 470
212-501-0402	II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 253</u> 24 408
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>28 680</u> 25 788	<u>27 661</u> 25 788
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>23 602</u> 20 810	<u>22 583</u> 20 810

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 021</u> 31 921	<u>31 695</u> 29 174	<u>31 695</u> 29 174	<u>31 308</u> 29 174	<u>31 695</u> 29 174	<u>31 695</u> 29 174
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 112</u> 31 026	<u>29 748</u> 27 265	<u>29 748</u> 27 265	<u>29 361</u> 27 265	<u>29 748</u> 27 265	<u>29 748</u> 27 265
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 899</u> 29 833	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 291</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217

212-6.**212-601.** -

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

8.04-08-2023

112

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 695</u> 29 174	<u>31 114</u> 29 174
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 748</u> 27 265	<u>29 167</u> 27 265
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 097</u> 26 217

212-601-0100	- 1168-2006					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

8.04-08-2023

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 857</u> 84 837						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>92 699</u> 86 623						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>94 909</u> 88 766						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>84 394</u> 79 702						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>46 642</u> 43 146						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>72 644</u> 67 667	<u>72 151</u> 67 190	<u>71 351</u> 66 414	<u>73 628</u> 68 622	<u>69 586</u> 64 702	<u>75 538</u> 70 473	
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>59 274</u> 55 531						
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>100 268</u> 94 453	<u>99 776</u> 93 976	<u>98 975</u> 93 199	<u>101 252</u> 95 407	<u>97 210</u> 91 488	<u>103 162</u> 97 259	
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>103 030</u> 97 131	<u>102 538</u> 96 654	<u>101 737</u> 95 878	<u>104 015</u> 98 086	<u>99 972</u> 94 166	<u>105 924</u> 99 937	
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>111 317</u> 105 167	<u>110 825</u> 104 690	<u>110 025</u> 103 914	<u>112 302</u> 106 122	<u>108 259</u> 102 202	<u>114 211</u> 107 973	

213-101-0100	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750		
213-101-0102	125	1000 .	1	3750		
213-101-0103	150	1000 .	1	3750		
213-101-0104	175	1000 .	1	3750		
213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .				
213-101-0301	100	1000 .	2	2700		
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>71 351</u> 66 414	<u>72 644</u> 67 667
213-101-0303	150	1000 .	2	2700		
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .				
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>98 975</u> 93 199	<u>100 268</u> 94 453
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>101 737</u> 95 878	<u>103 030</u> 97 131
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>110 025</u> 103 914	<u>111 317</u> 105 167

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>114 080</u> 107 846	<u>113 588</u> 107 368	<u>112 787</u> 106 592	<u>115 064</u> 108 800	<u>111 022</u> 104 881	<u>116 974</u> 110 652
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 921</u> 109 631	<u>115 429</u> 109 154	<u>114 629</u> 108 378	<u>116 906</u> 110 586	<u>112 863</u> 106 666	<u>118 815</u> 112 437
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 494</u> 86 139			<u>92 728</u> 83 684		
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>55 615</u> 50 879					
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>64 438</u> 59 530					
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>70 510</u> 65 483					
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>77 189</u> 72 031					
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>82 332</u> 77 073					
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 245</u> 56 254					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>107 093</u> 100 825	<u>106 557</u> 100 305	<u>105 686</u> 99 460	<u>108 165</u> 101 864	<u>103 764</u> 97 596	<u>110 244</u> 103 880
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 714</u> 72 399					

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>112 787</u> 106 592	<u>114 080</u> 107 846
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>114 629</u> 108 378	<u>115 921</u> 109 631
213-101-0406	250	1000 .	2	2700		<u>91 728</u> 83 684
213-101-0500	250 120 88 , , 530-2012	1000 .				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500		
213-101-0502	125	1000 .	1	4500		
213-101-0503	150	1000 .	1	4500		
213-101-0504	175	1000 .	1	4500		
213-101-0505	200	1000 .	1	4500		
213-101-0600	250 120 88 , , 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940		
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>105 686</u> 99 460	<u>107 093</u> 100 825
213-101-0603	150	1000 .	2	2940		

213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>84 100</u> 79 641						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>89 783</u> 85 212						
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>154 054</u> 146 361	<u>153 518</u> 145 841	<u>152 647</u> 144 996	<u>155 126</u> 147 400	<u>150 725</u> 143 132	<u>157 205</u> 149 416	
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>161 421</u> 153 503	<u>160 885</u> 152 984	<u>160 013</u> 152 138	<u>162 493</u> 154 543	<u>158 091</u> 150 275	<u>164 572</u> 156 559	
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>171 550</u> 163 325	<u>171 014</u> 162 805	<u>170 142</u> 161 960	<u>172 622</u> 164 364	<u>168 220</u> 160 096	<u>174 701</u> 166 380	
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>176 154</u> 167 789	<u>175 618</u> 167 269	<u>174 746</u> 166 424	<u>177 226</u> 168 829	<u>172 824</u> 164 560	<u>179 305</u> 170 845	
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>180 758</u> 172 253	<u>180 222</u> 171 734	<u>179 350</u> 170 888	<u>181 830</u> 173 293	<u>177 428</u> 169 025	<u>183 909</u> 175 309	

213-102.

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015 '	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>97 167</u> 89 538	<u>95 882</u> 88 796	<u>110 304</u> 86 988	<u>98 397</u> 91 235	<u>90 733</u> 83 804	<u>101 792</u> 94 526	

213-101-0604	175	1000 .	2	2940		
213-101-0605	200	1000 .	2	2940		
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .				
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>152 647</u> 144 996	<u>154 054</u> 146 361
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>160 013</u> 152 138	<u>161 421</u> 153 503
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>170 142</u> 161 960	<u>171 550</u> 163 325
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>174 746</u> 166 424	<u>176 154</u> 167 789
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>179 350</u> 170 888	<u>180 758</u> 172 253

213-102-0200	250 120 88 ' 379-2015	1000 .				
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>94 017</u> 86 988	<u>96 647</u> 89 538

213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>99 008</u> 91 324	<u>97 724</u> 90 582	<u>112 145</u> 88 774	<u>100 239</u> 93 021	<u>92 575</u> 85 589	<u>103 633</u> 96 312
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>99 929</u> 92 216	<u>98 645</u> 91 475	<u>113 066</u> 89 666	<u>101 160</u> 93 914	<u>93 496</u> 86 482	<u>104 554</u> 97 205
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>102 181</u> 94 399	<u>100 896</u> 93 658	<u>115 317</u> 91 849	<u>103 411</u> 96 097	<u>95 747</u> 88 665	<u>106 806</u> 99 388
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>118 610</u> 110 331					
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>121 422</u> 113 057					
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>124 318</u> 115 865					
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>127 301</u> 118 758					
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>130 374</u> 121 737					
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>133 539</u> 124 806	<u>132 254</u> 124 064	<u>146 675</u> 122 256	<u>134 769</u> 126 503	<u>127 105</u> 119 071	<u>138 164</u> 129 794
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>136 798</u> 127 966					
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>140 156</u> 131 222					

213-104.

, , ,

213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>95 859</u> 88 774	<u>98 489</u> 91 324
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>96 780</u> 89 666	<u>99 410</u> 92 216
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>99 031</u> 91 849	<u>101 661</u> 94 399
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .				
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800		
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800		
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800		
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800		
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800		
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>130 389</u> 122 256	<u>133 019</u> 124 806
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800		
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800		

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 145</u> 32 143	<u>35 787</u> 33 735	<u>38 387</u> 32 143	<u>36 034</u> 32 143	<u>38 338</u> 33 855	<u>36 234</u> 33 855

213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>37 107</u> 32 143	<u>35 587</u> 32 143

213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>27 288</u> 25 500	<u>31 414</u> 24 557	<u>30 683</u> 24 557	<u>28 223</u> 24 557	<u>31 414</u> 24 557	<u>31 414</u> 24 557
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>27 452</u> 25 500	<u>32 429</u> 24 557	<u>31 576</u> 24 557	<u>28 706</u> 24 557	<u>32 429</u> 24 557	<u>32 429</u> 24 557
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>27 247</u> 25 500					
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>19 458</u> 18 249					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>19 508</u> 18 249					

213-304.

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>528</u> 487	<u>583</u> 453	<u>563</u> 453	<u>514</u> 453	<u>599</u> 453	<u>586</u> 453
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>657</u> 612	<u>607</u> 477	<u>588</u> 477	<u>538</u> 477	<u>624</u> 477	<u>601</u> 477

213-301-0200	21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 374</u> 24 557	<u>27 775</u> 24 557
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>30 049</u> 24 557	<u>28 183</u> 24 557
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	()	3				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

213-304-0100	945-92					
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>539</u> 453	<u>507</u> 453
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>563</u> 477	<u>531</u> 477

213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>284</u> 263	<u>332</u> 269	<u>322</u> 269	<u>299</u> 269	<u>339</u> 269	<u>333</u> 269		

213-306.

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 338</u> 4 217							
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>3 440</u> 3 365							
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	<u>3 613</u> 3 533							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	<u>3 974</u> 3 887							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	<u>5 149</u> 5 000	<u>4 441</u> 4 270	<u>4 427</u> 4 270	<u>4 392</u> 4 270	<u>4 453</u> 4 270	<u>4 437</u> 4 270	<u>4 410</u> 4 270	<u>4 387</u> 4 270
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	<u>5 131</u> 5 017							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	<u>5 697</u> 5 571							
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>5 512</u> 5 362							

8.04-08-2023

					,		
213-304-0103	,	390	90	188	,	2	9
						<u>311</u> 269	<u>296</u> 269

213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 783</u> 3 701								
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	<u>3 973</u> 3 887								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>4 369</u> 4 274								
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>6 818</u> 6 626	<u>5 623</u> 5 429	<u>5 609</u> 5 429	<u>5 574</u> 5 429	<u>5 635</u> 5 429	<u>5 619</u> 5 429	<u>5 592</u> 5 429	<u>5 569</u> 5 429	
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>6 155</u> 6 021								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>6 306</u> 6 167								

213-307.

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>115 381</u> 109 735	<u>103 996</u> 89 285	<u>101 903</u> 89 285	<u>96 623</u> 89 285	<u>105 759</u> 89 285	<u>103 311</u> 89 285	<u>99 272</u> 89 285	<u>95 869</u> 89 285	
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>126 946</u> 121 005	<u>114 116</u> 99 206	<u>112 023</u> 99 206	<u>106 742</u> 99 206	<u>115 878</u> 99 206	<u>113 430</u> 99 206	<u>109 391</u> 99 206	<u>105 988</u> 99 206	

213-309.

8.04-08-2023

128

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 147</u> 32 589

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>15 548</u> 14 823	<u>16 386</u> 15 752	<u>16 854</u> 14 823	<u>16 021</u> 14 823	<u>17 224</u> 15 824	<u>16 459</u> 15 824
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>10 452</u> 10 015	<u>10 927</u> 10 542	<u>11 209</u> 10 015	<u>10 727</u> 10 015	<u>11 412</u> 10 583	<u>10 969</u> 10 583
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>10 084</u> 9 655	<u>10 552</u> 10 175	<u>10 832</u> 9 655	<u>10 355</u> 9 655	<u>11 031</u> 10 216	<u>10 593</u> 10 216
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>12 473</u> 12 017	<u>12 950</u> 12 546	<u>13 217</u> 12 017	<u>12 743</u> 12 017	<u>13 428</u> 12 587	<u>12 992</u> 12 587

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 240</u> 15 608	<u>15 863</u> 14 823
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>10 844</u> 10 461	<u>10 635</u> 10 015
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>10 471</u> 10 095	<u>10 265</u> 9 655
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>12 867</u> 12 464	<u>12 653</u> 12 017

221-101-0114	300 9	19804-2012,		1	228	<u>14 639</u> 14 157	<u>15 106</u> 14 676	<u>15 383</u> 14 157	<u>14 908</u> 14 157	<u>15 583</u> 14 716	<u>15 147</u> 14 716
221-101-0118	300 13	19804-2012,		1	228	<u>16 278</u> 15 777	<u>16 745</u> 16 296	<u>17 022</u> 15 777	<u>16 548</u> 15 777	<u>17 222</u> 16 336	<u>16 786</u> 16 336

221-102.

221-102-0100	13579-78		3								
221-102-0101	- 13579-2018	7,5	3	1	2458	<u>53 247</u> 49 297	<u>58 172</u> 54 779	<u>61 271</u> 49 297	<u>56 157</u> 49 297	<u>63 303</u> 55 203	<u>58 602</u> 55 203

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93	, 1,5 / 2	3	1	2504	<u>68 661</u> 64 467	<u>73 786</u> 70 156	<u>76 836</u> 64 467	<u>71 626</u> 64 467	<u>79 021</u> 70 597	<u>74 232</u> 70 597
221-104-0102	956-93	, 2,5 / 2	3	1	2504	<u>77 764</u> 73 461	<u>82 913</u> 79 175	<u>85 939</u> 73 461	<u>80 729</u> 73 461	<u>88 150</u> 79 618	<u>83 361</u> 79 618

221-101-0114	300 9	19804-2012,		1	228	<u>15 024</u> 14 595	<u>14 819</u> 14 157
221-101-0118	300 13	19804-2012,		1	228	<u>16 664</u> 16 215	<u>16 458</u> 15 777

221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>57 311</u> 53 927	<u>55 187</u> 49 297

221-104-0100	956-93					
221-104-0101	956-93, 1,5 / 2	3	1	2504	<u>72 891</u> 69 273	<u>70 638</u> 64 467
221-104-0102	956-93, 2,5 / 2	3	1	2504	<u>82 015</u> 78 288	<u>79 740</u> 73 461

221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>71 007</u> 66 784	<u>76 161</u> 72 504	<u>79 182</u> 66 784	<u>73 972</u> 66 784	<u>81 399</u> 72 947	<u>76 609</u> 72 947
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>69 547</u> 65 962	<u>80 044</u> 65 962	<u>77 680</u> 65 962	<u>72 594</u> 65 962	<u>89 998</u> 65 962	<u>81 296</u> 65 962

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2477	<u>177 784</u> 172 332	<u>182 931</u> 178 037	<u>185 871</u> 172 332	<u>180 717</u> 172 332	<u>188 116</u> 178 479	<u>183 379</u> 178 479
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>93 832</u> 89 003	<u>109 552</u> 89 003	<u>106 327</u> 89 003	<u>98 506</u> 89 003	<u>123 372</u> 89 003	<u>111 599</u> 89 003
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>102 837</u> 97 832	<u>118 557</u> 97 832	<u>115 333</u> 97 832	<u>107 512</u> 97 832	<u>132 378</u> 97 832	<u>120 605</u> 97 832

221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>75 262</u> 71 615	<u>72 983</u> 66 784
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>75 011</u> 65 962	<u>71 690</u> 65 962

222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>182 035</u> 177 151	<u>179 739</u> 172 332
222-101-0200	12504-2015	3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>102 551</u> 89 003	<u>97 457</u> 89 003
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>111 557</u> 97 832	<u>106 463</u> 97 832

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>74 631</u> 71 539	<u>83 194</u> 71 539	<u>81 437</u> 71 539	<u>77 177</u> 71 539	<u>90 722</u> 71 539	<u>84 309</u> 71 539
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>76 695</u> 73 563	<u>85 258</u> 73 563	<u>83 502</u> 73 563	<u>79 241</u> 73 563	<u>92 786</u> 73 563	<u>86 373</u> 73 563
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 508</u> 91 627	<u>112 229</u> 91 627	<u>109 004</u> 91 627	<u>101 183</u> 91 627	<u>126 049</u> 91 627	<u>114 276</u> 91 627
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 110</u> 100 060	<u>120 830</u> 100 060	<u>117 606</u> 100 060	<u>109 785</u> 100 060	<u>134 651</u> 100 060	<u>122 878</u> 100 060
222-101-0305		3	1	1350	<u>79 330</u> 76 134	<u>87 957</u> 76 134	<u>86 187</u> 76 134	<u>81 895</u> 76 134	<u>95 541</u> 76 134	<u>89 080</u> 76 134

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>79 380</u> 71 539	<u>76 606</u> 71 539
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>81 445</u> 73 563	<u>78 670</u> 73 563
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>105 228</u> 91 627	<u>100 134</u> 91 627
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>113 830</u> 100 060	<u>108 736</u> 100 060
222-101-0305		3	1	1350	<u>84 115</u> 76 134	<u>81 319</u> 76 134

222-101-0306		3	1	1340	<u>76 887</u> 73 752	<u>85 450</u> 73 752	<u>83 694</u> 73 752	<u>79 434</u> 73 752	<u>92 979</u> 73 752	<u>86 566</u> 73 752
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>94 467</u> 89 638	<u>110 123</u> 89 638	<u>106 912</u> 89 638	<u>99 122</u> 89 638	<u>123 887</u> 89 638	<u>112 162</u> 89 638
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>74 773</u> 71 557	<u>83 975</u> 71 557	<u>82 088</u> 71 557	<u>77 510</u> 71 557	<u>92 065</u> 71 557	<u>85 174</u> 71 557
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>81 075</u> 77 663	<u>90 660</u> 77 663	<u>88 694</u> 77 663	<u>83 925</u> 77 663	<u>99 088</u> 77 663	<u>91 909</u> 77 663
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>151 200</u> 145 113	<u>167 623</u> 145 113	<u>164 254</u> 145 113	<u>156 083</u> 145 113	<u>182 062</u> 145 113	<u>169 762</u> 145 113

222-102.

222-101-0306		3	1	1340	<u>81 637</u> 73 752	<u>78 862</u> 73 752
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 151</u> 89 638	<u>98 078</u> 89 638
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>79 877</u> 71 557	<u>76 896</u> 71 557
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>86 392</u> 77 663	<u>83 286</u> 77 663
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>160 309</u> 145 113	<u>154 988</u> 145 113

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>102 911</u> 98 316	<u>108 034</u> 104 003	<u>111 073</u> 98 316	<u>105 871</u> 98 316	<u>113 262</u> 104 444	<u>108 480</u> 104 444
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>105 053</u> 100 512	<u>110 242</u> 106 250	<u>113 022</u> 100 512	<u>107 943</u> 100 512	<u>115 361</u> 106 695	<u>110 692</u> 106 695
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>112 496</u> 107 787	<u>117 601</u> 113 457	<u>120 658</u> 107 787	<u>115 456</u> 107 787	<u>122 828</u> 113 896	<u>118 046</u> 113 896
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>124 897</u> 120 045	<u>130 031</u> 125 742	<u>133 049</u> 120 045	<u>127 854</u> 120 045	<u>135 254</u> 126 184	<u>130 478</u> 126 184
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>118 011</u> 113 231	<u>123 138</u> 118 923	<u>126 186</u> 113 231	<u>120 976</u> 113 231	<u>128 373</u> 119 364	<u>123 584</u> 119 364
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>166 420</u> 161 070	<u>171 564</u> 166 779	<u>174 585</u> 161 070	<u>169 381</u> 161 070	<u>176 795</u> 167 221	<u>172 012</u> 167 221
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 198</u> 128 237	<u>138 319</u> 133 923	<u>141 376</u> 128 237	<u>136 164</u> 128 237	<u>143 556</u> 134 364	<u>138 765</u> 134 364
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>159 727</u> 154 481	<u>164 840</u> 160 154	<u>167 833</u> 154 481	<u>162 667</u> 154 481	<u>170 033</u> 160 593	<u>165 284</u> 160 593
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>109 816</u> 105 146	<u>114 943</u> 110 836	<u>117 962</u> 105 146	<u>112 770</u> 105 146	<u>120 162</u> 111 277	<u>115 390</u> 111 277
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>100 579</u> 96 006	<u>105 735</u> 101 727	<u>108 753</u> 96 006	<u>103 543</u> 96 006	<u>110 973</u> 102 170	<u>106 184</u> 102 170
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>101 992</u> 97 403	<u>107 133</u> 103 108	<u>110 167</u> 97 403	<u>104 957</u> 97 403	<u>112 369</u> 103 550	<u>107 580</u> 103 550
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>93 048</u> 88 566	<u>98 189</u> 94 271	<u>101 220</u> 88 566	<u>96 012</u> 88 566	<u>103 423</u> 94 713	<u>98 636</u> 94 713

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>107 140</u> 103 120	<u>104 885</u> 98 316
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>109 341</u> 105 359	<u>106 980</u> 100 512
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>116 710</u> 112 576	<u>114 470</u> 107 787
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>129 136</u> 124 858	<u>126 868</u> 120 045
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>122 243</u> 118 039	<u>119 988</u> 113 231
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>170 667</u> 165 892	<u>168 394</u> 161 070
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>137 425</u> 133 040	<u>135 175</u> 128 237
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>163 948</u> 159 273	<u>161 687</u> 154 481
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>114 049</u> 109 952	<u>111 786</u> 105 146
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>104 836</u> 100 838	<u>102 555</u> 96 006
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>106 236</u> 102 222	<u>103 969</u> 97 403
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>97 292</u> 93 385	<u>95 024</u> 88 566

222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>89 627</u> 85 196	<u>94 761</u> 90 893	<u>97 773</u> 85 196	<u>92 582</u> 85 196	<u>99 980</u> 91 334	<u>95 208</u> 91 334
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>98 491</u> 93 947	<u>103 642</u> 99 662	<u>106 656</u> 93 947	<u>101 453</u> 93 947	<u>108 873</u> 100 104	<u>104 090</u> 100 104
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>107 568</u> 102 919	<u>112 710</u> 108 624	<u>115 727</u> 102 919	<u>110 527</u> 102 919	<u>117 937</u> 109 066	<u>113 157</u> 109 066
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>133 469</u> 128 514	<u>138 613</u> 134 221	<u>141 624</u> 128 514	<u>136 427</u> 128 514	<u>143 838</u> 134 664	<u>139 060</u> 134 664

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>276 556</u> 269 861	<u>281 736</u> 275 612	<u>284 816</u> 269 861	<u>279 552</u> 269 861	<u>287 026</u> 276 058	<u>282 187</u> 276 058

222-203.

222-203-0300	949-92	2								

222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>93 866</u> 90 008	<u>91 597</u> 85 196
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>102 744</u> 98 774	<u>100 466</u> 93 947
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>111 813</u> 107 738	<u>109 541</u> 102 919
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>137 716</u> 133 335	<u>135 441</u> 128 514

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>280 832</u> 274 719	<u>278 553</u> 269 861

222-203-0300	949-92	2				

222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>11 904</u> 11 354	<u>12 518</u> 12 036	<u>12 893</u> 11 354	<u>12 263</u> 11 354	<u>13 151</u> 12 089	<u>12 572</u> 12 089
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>7 097</u> 6 703					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 259</u> 11 690	<u>13 977</u> 13 466	<u>14 360</u> 12 753	<u>13 707</u> 12 753	<u>14 633</u> 13 521	<u>14 033</u> 13 521

222-3.

222-301.

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 281</u> 7 072	<u>7 505</u> 7 316	<u>7 578</u> 7 072	<u>7 389</u> 7 072	<u>7 698</u> 7 334	<u>7 524</u> 7 334
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 388</u> 17 571	<u>19 354</u> 18 636	<u>19 838</u> 17 571	<u>18 914</u> 17 571	<u>20 286</u> 18 718	<u>19 437</u> 18 718
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 827</u> 11 325					

8.04-08-2023

222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 411</u> 11 930	<u>12 143</u> 11 354
222-203-0400	949-92	2				
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314		
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>13 865</u> 13 355	<u>13 583</u> 12 753

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 466</u> 7 278	<u>7 353</u> 7 072
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 186</u> 18 470	<u>18 739</u> 17 571
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

222-301-0302	2	9818-2015	2	1	295	<u>12 924</u> 12 372	<u>13 588</u> 13 102	<u>13 887</u> 12 372	<u>13 273</u> 12 372	<u>14 210</u> 13 159	<u>13 645</u> 13 159

222-302.

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>156 195</u> 150 230	<u>167 129</u> 150 230	<u>164 879</u> 150 230	<u>159 203</u> 150 230	<u>177 361</u> 150 230	<u>168 645</u> 150 230	<u>162 050</u> 150 230

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 833</u> 7 564	<u>8 100</u> 7 861	<u>8 257</u> 7 564	<u>7 987</u> 7 564	<u>8 372</u> 7 884	<u>8 123</u> 7 884	
225-101-0102	7-6		1	250	<u>11 004</u> 10 536	<u>11 518</u> 11 106	<u>11 820</u> 10 536	<u>11 300</u> 10 536	<u>12 041</u> 11 150	<u>11 563</u> 11 150	

222-301-0302	2	9818-2015	2	1	295	<u>13 473</u> 12 989	<u>13 156</u> 12 372

222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>158 392</u> 150 230		

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 053</u> 7 815	<u>7 935</u> 7 564	
225-101-0102	7-6		1	250	<u>11 428</u> 11 018	<u>11 201</u> 10 536	

225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 988</u> 12 321	<u>13 770</u> 13 189	<u>14 229</u> 12 321	<u>13 438</u> 12 321	<u>14 565</u> 13 256	<u>13 838</u> 13 256
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 465</u> 13 036	<u>13 877</u> 13 492	<u>14 118</u> 13 036	<u>13 702</u> 13 036	<u>14 295</u> 13 528	<u>13 912</u> 13 528
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 614</u> 14 889	<u>16 437</u> 15 802	<u>16 920</u> 14 889	<u>16 088</u> 14 889	<u>17 274</u> 15 873	<u>16 508</u> 15 873
225-101-0106	10-9		1	600	<u>21 524</u> 20 459	<u>22 758</u> 21 829	<u>23 483</u> 20 459	<u>22 235</u> 20 459	<u>24 013</u> 21 935	<u>22 866</u> 21 935
225-101-0108	15-6		1	660	<u>23 269</u> 22 102	<u>24 626</u> 23 608	<u>25 423</u> 22 102	<u>24 050</u> 22 102	<u>26 006</u> 23 725	<u>24 744</u> 23 725
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 855</u> 30 128	<u>33 912</u> 32 410	<u>35 120</u> 30 128	<u>33 039</u> 30 128	<u>36 003</u> 32 586	<u>34 091</u> 32 586
225-101-0110	20-6		1	980	<u>35 860</u> 34 112	<u>37 876</u> 36 349	<u>39 060</u> 34 112	<u>37 021</u> 34 112	<u>39 926</u> 36 522	<u>38 051</u> 36 522
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>50 662</u> 48 063	<u>53 705</u> 51 441	<u>55 494</u> 48 063	<u>52 414</u> 48 063	<u>56 801</u> 51 702	<u>53 970</u> 51 702
225-101-0114	15-3		1	320	<u>17 153</u> 16 518	<u>17 811</u> 17 248	<u>18 198</u> 16 518	<u>17 532</u> 16 518	<u>18 481</u> 17 305	<u>17 869</u> 17 305
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>23 566</u> 21 161	<u>26 805</u> 24 755	<u>28 708</u> 21 161	<u>25 431</u> 21 161	<u>30 100</u> 25 034	<u>27 087</u> 25 034
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 244</u> 5 114	<u>5 346</u> 5 228	<u>5 407</u> 5 114	<u>5 303</u> 5 114	<u>5 451</u> 5 237	<u>5 355</u> 5 237
225-101-0500	8020-2016									
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>37 190</u> 35 268	<u>39 448</u> 37 773	<u>40 773</u> 35 268	<u>38 490</u> 35 268	<u>41 743</u> 37 967	<u>39 644</u> 37 967

225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 634</u> 13 054	<u>13 288</u> 12 321
225-101-0104	10-3		1	200	<u>13 805</u> 13 421	<u>13 623</u> 13 036
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 293</u> 15 660	<u>15 930</u> 14 889
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 543</u> 21 616	<u>21 998</u> 20 459
225-101-0108	15-6		1	660	<u>24 389</u> 23 374	<u>23 789</u> 22 102
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>33 553</u> 32 055	<u>32 645</u> 30 128
225-101-0110	20-6		1	980	<u>37 524</u> 36 001	<u>36 634</u> 34 112
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>53 175</u> 50 916	<u>51 830</u> 48 063
225-101-0114	15-3		1	320	<u>17 697</u> 17 135	<u>17 406</u> 16 518
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>26 240</u> 24 197	<u>24 810</u> 21 161
225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>5 328</u> 5 210	<u>5 283</u> 5 114
225-101-0500	8020-2016					
225-101-0501	10-9		1	1097,5	<u>39 054</u> 37 383	<u>38 057</u> 35 268

225-101-0502	15-9		1	1855	<u>66 236</u> 62 946	<u>70 051</u> 67 180	<u>72 292</u> 62 946	<u>68 432</u> 62 946	<u>73 931</u> 67 508	<u>70 383</u> 67 508
225-101-0503	20-9		1	2775	<u>92 793</u> 87 946	<u>98 500</u> 94 279	<u>101 853</u> 87 946	<u>96 079</u> 87 946	<u>104 304</u> 94 770	<u>98 996</u> 94 770
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>18 896</u> 18 064	<u>19 821</u> 19 091	<u>20 365</u> 18 064	<u>19 429</u> 18 064	<u>20 763</u> 19 171	<u>19 902</u> 19 171
225-101-0602	15		1	950	<u>37 036</u> 35 314	<u>38 990</u> 37 482	<u>40 138</u> 35 314	<u>38 161</u> 35 314	<u>40 977</u> 37 650	<u>39 160</u> 37 650
225-101-0603	20		1	1480	<u>55 398</u> 52 744	<u>58 442</u> 56 121	<u>60 230</u> 52 744	<u>57 151</u> 52 744	<u>61 538</u> 56 383	<u>58 707</u> 56 383
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 683</u> 14 171	<u>15 197</u> 14 742	<u>15 499</u> 14 171	<u>14 979</u> 14 171	<u>15 720</u> 14 786	<u>15 242</u> 14 786
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 082</u> 16 542	<u>17 597</u> 17 113	<u>17 899</u> 16 542	<u>17 378</u> 16 542	<u>18 119</u> 17 157	<u>17 641</u> 17 157
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>28 907</u> 27 646	<u>30 305</u> 29 198	<u>31 127</u> 27 646	<u>29 712</u> 27 646	<u>31 727</u> 29 318	<u>30 427</u> 29 318
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>35 658</u> 34 317	<u>37 056</u> 35 869	<u>37 878</u> 34 317	<u>36 463</u> 34 317	<u>38 479</u> 35 989	<u>37 178</u> 35 989
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>46 206</u> 43 796	<u>49 044</u> 46 945	<u>50 712</u> 43 796	<u>47 840</u> 43 796	<u>51 931</u> 47 189	<u>49 291</u> 47 189
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>57 296</u> 54 753	<u>60 134</u> 57 902	<u>61 801</u> 54 753	<u>58 929</u> 54 753	<u>63 020</u> 58 146	<u>60 380</u> 58 146
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>57 480</u> 55 179	<u>59 948</u> 57 917	<u>61 398</u> 55 179	<u>58 901</u> 55 179	<u>62 458</u> 58 129	<u>60 163</u> 58 129

225-101-0502	15-9		1	1855	<u>69 386</u> 66 522	<u>67 700</u> 62 946
225-101-0503	20-9		1	2775	<u>97 504</u> 93 296	<u>94 983</u> 87 946
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>19 660</u> 18 932	<u>19 251</u> 18 064
225-101-0602	15		1	950	<u>38 649</u> 37 146	<u>37 786</u> 35 314
225-101-0603	20		1	1480	<u>57 911</u> 55 597	<u>56 567</u> 52 744
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 107</u> 14 653	<u>14 880</u> 14 171
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 507</u> 17 024	<u>17 280</u> 16 542
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>30 061</u> 28 957	<u>29 443</u> 27 646
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 812</u> 35 628	<u>36 195</u> 34 317
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>48 549</u> 46 456	<u>47 296</u> 43 796
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>59 638</u> 57 413	<u>58 385</u> 54 753
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>59 518</u> 57 492	<u>58 427</u> 55 179

225-101-0620	10		1	800		
225-101-0621	6		1	2260		
225-101-0622	10		1	2480		

225-201-0100	13015-2012					
225-201-0104	2-80		1	1875	<u>69 218</u> 66 335	<u>67 515</u> 62 721
225-201-0106	3-80		1	2828	<u>106 867</u> 102 489	<u>104 298</u> 97 037

225-202-1100	13015-2012	3				

225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>136 369</u> 131 369	<u>141 509</u> 137 075	<u>144 551</u> 131 369	<u>139 337</u> 131 369	<u>146 750</u> 137 517	<u>141 957</u> 137 517
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>128 349</u> 123 486	<u>133 499</u> 129 193	<u>136 429</u> 123 486	<u>131 280</u> 123 486	<u>138 680</u> 129 636	<u>133 946</u> 129 636
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>148 635</u> 143 494	<u>153 776</u> 149 199	<u>156 807</u> 143 494	<u>151 599</u> 143 494	<u>159 010</u> 149 641	<u>154 223</u> 149 641
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 278</u> 19 727		<u>20 979</u> 19 727	<u>20 561</u> 19 727		
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 098</u> 17 610		<u>18 707</u> 17 610	<u>18 344</u> 17 610		
225-202-1209	5		1	73	<u>8 586</u> 8 358		<u>8 855</u> 8 358	<u>8 694</u> 8 358		

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>71 292</u> 67 633	<u>81 991</u> 67 633	<u>79 581</u> 67 633	<u>74 398</u> 67 633	<u>92 135</u> 67 633	<u>83 266</u> 67 633
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>63 871</u> 60 300	<u>74 570</u> 60 300	<u>72 160</u> 60 300	<u>66 977</u> 60 300	<u>84 714</u> 60 300	<u>75 845</u> 60 300

225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>140 612</u> 136 188	<u>138 348</u> 131 369
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>132 602</u> 128 307	<u>130 303</u> 123 486
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>152 879</u> 148 313	<u>150 611</u> 143 494
225-202-1200	13015-2012					
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 771</u> 19 727	<u>20 501</u> 19 727
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 526</u> 17 610	<u>18 292</u> 17 610
225-202-1209	5		1	73	<u>8 775</u> 8 358	<u>8 672</u> 8 358

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>76 860</u> 67 633	<u>73 477</u> 67 633
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 439</u> 60 300	<u>66 055</u> 60 300

8.04-08-2023

154

[illegible]

225-204.

[illegible]

225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>126 584</u> 122 322	<u>124 334</u> 117 514
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>195 919</u> 190 831	<u>193 661</u> 186 012
225-203-0500	13015-2012	3				
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>151 985</u> 147 386	<u>149 700</u> 142 510
225-203-0900	13015-2012					
225-203-0901	20-10		1	240	<u>31 910</u> 30 481	<u>31 570</u> 30 481
225-203-0903	20-5		1	175	<u>22 071</u> 21 052	<u>21 823</u> 21 052
225-203-1000	13015-2012					
225-203-1001	5		1	20	<u>2 640</u> 2 521	<u>2 612</u> 2 521
225-203-1002	10		1	40	<u>5 057</u> 4 824	<u>5 001</u> 4 824
225-203-1005	9		1	1000	<u>107 761</u> 102 299	<u>106 344</u> 102 299

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>257 340</u> 250 270					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>277 510</u> 269 638					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>212 187</u> 205 596					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>827 141</u> 805 658	<u>1 324 067</u> 1 269 342	<u>1 309 766</u> 1 269 342	<u>1 316 939</u> 1 269 342	<u>1 307 724</u> 1 269 342	
225-204-0107	5-		1	7500	<u>957 508</u> 932 658	<u>1 539 846</u> 1 476 465	<u>1 523 345</u> 1 476 465	<u>1 531 622</u> 1 476 465	<u>1 520 989</u> 1 476 465	
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 557 515</u> 1 518 390	<u>2 409 851</u> 2 315 694	<u>2 386 530</u> 2 315 694	<u>2 398 228</u> 2 315 694	<u>2 383 200</u> 2 315 694	
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 590 292</u> 1 549 714	<u>2 463 165</u> 2 363 538	<u>2 437 643</u> 2 363 538	<u>2 450 446</u> 2 363 538	<u>2 433 999</u> 2 363 538	
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>185 290</u> 180 442					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>121 727</u> 117 396					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>186 680</u> 181 076	<u>329 069</u> 311 997	<u>323 789</u> 311 997	<u>326 438</u> 311 997	<u>323 035</u> 311 997	
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>214 187</u> 207 639	<u>375 745</u> 355 545	<u>369 365</u> 355 545	<u>372 566</u> 355 545	<u>368 454</u> 355 545	
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>289 571</u> 281 139	<u>611 902</u> 584 859	<u>604 422</u> 584 859	<u>608 174</u> 584 859	<u>603 353</u> 584 859	

8.04-08-2023

225-204-0100	13015-2012					
225-204-0101	1-		1	2500		
225-204-0102	2-		1	3000		
225-204-0103	2- -		1	3000		
225-204-0106	5-		1	6500		
225-204-0107	5-		1	7500		
225-204-0108	1-		1	10600		
225-204-0109	2-		1	11600		
225-204-0112	1-2		1	1500		
225-204-0113	2-2		1	2400		
225-204-0114	2-0		1	2400		
225-204-0116	3-0		1	2900		
225-204-0117	4-2		1	3400		

225-204-0118	4-4		1	3400	<u>333 429</u> 324 138	<u>559 938</u> 533 914	<u>552 458</u> 533 914	<u>556 210</u> 533 914	<u>551 390</u> 533 914	
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>293 612</u> 284 226					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>306 994</u> 297 346					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>403 903</u> 391 285					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>404 930</u> 392 455					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>495 331</u> 480 191					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>680 089</u> 661 327	<u>1 150 214</u> 1 098 013	<u>1 135 473</u> 1 098 013	<u>1 142 867</u> 1 098 013	<u>1 133 368</u> 1 098 013	
225-204-0129	3-		1	4300	<u>302 205</u> 292 796					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>436 974</u> 423 343					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>885 297</u> 861 863	<u>1 444 801</u> 1 383 284	<u>1 428 300</u> 1 383 284	<u>1 436 578</u> 1 383 284	<u>1 425 944</u> 1 383 284	
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>183 335</u> 177 796	<u>324 080</u> 307 105	<u>318 799</u> 307 105	<u>321 448</u> 307 105	<u>318 045</u> 307 105	
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>172 182</u> 167 202	<u>312 082</u> 297 202	<u>307 726</u> 297 202	<u>309 911</u> 297 202	<u>307 104</u> 297 202	
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>128 099</u> 123 239					

225-204-0118	4-4		1	3400		
225-204-0120	5-2		1	4480		
225-204-0121	5-4		1	4480		
225-204-0122	6-2		1	5800		
225-204-0123	6-4		1	5600		
225-204-0124	6-0		1	6700		
225-204-0125	6-2		1	6700		
225-204-0129	3-		1	4300		
225-204-0131	5-		1	6250		
225-204-0132	5-		1	7500		
225-204-0150	2-05		1	2400		
225-204-0151	2-05		1	1980		
225-204-0152	3-05		1	2900		

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>125 545</u> 121 059					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>164 927</u> 159 020					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>248 392</u> 241 173	<u>433 308</u> 411 979	<u>426 927</u> 411 979	<u>430 128</u> 411 979	<u>426 016</u> 411 979	
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>321 451</u> 311 503					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>431 242</u> 417 723					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>874 315</u> 851 704	<u>1 410 140</u> 1 352 621	<u>1 395 289</u> 1 352 621	<u>1 402 738</u> 1 352 621	<u>1 393 168</u> 1 352 621	
225-204-0176	-2		1	3640	<u>251 055</u> 243 184					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>187 376</u> 181 936					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>227 500</u> 220 804					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>481 215</u> 469 577					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>330 863</u> 322 351					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>362 471</u> 352 934					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>276 707</u> 268 487					

8.04-08-2023

225-204-0153	3-05		1	2500		
225-204-0154	4-05		1	3300		
225-204-0155	4-05		1	2900		
225-204-0164	3- 5		1	4500		
225-204-0165	5- 5		1	6250		
225-204-0167	6- 5		1	6750		
225-204-0176	-2		1	3640		
225-204-0178	-4		1	2180		
225-204-0179	-5		1	2760		
225-204-0180	-6		1	2720		
225-204-0181	15.15		1	2500		
225-204-0182	18.18		1	3000		
225-204-0183	4-1/5		1	3450		

225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>313 245</u> 304 349					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>989 708</u> 965 239					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>261 818</u> 254 295					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>357 364</u> 346 915					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>252 045</u> 243 661					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>272 129</u> 263 169					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>284 550</u> 275 346					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>316 411</u> 305 144					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>338 907</u> 327 199					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>324 442</u> 313 544					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>312 706</u> 302 039					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>229 319</u> 221 380					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						

8.04-08-2023

225-204-0184	4-2-		1	3400		
225-204-0185	5- -350		1	6250		
225-204-0186	4-1/5		1	2950		
225-204-0187	3- -0		1	4250		
225-204-0188	3- -		1	4250		
225-204-0189	5-2-		1	4475		
225-204-0190	5-4-		1	4475		
225-204-0191	5- 5 -		1	6250		
225-204-0192	5- -		1	6250		
225-204-0193	6-2-		1	5600		
225-204-0195	6-4-		1	5600		
225-204-0196	3- 5 -		1	4250		
225-204-0200	13015-2012		1	4250		

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>208 728</u> 203 275					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>228 795</u> 222 705					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>272 488</u> 265 201					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>364 681</u> 354 509					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>372 679</u> 362 350					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>425 842</u> 414 049					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>433 723</u> 421 777					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>517 946</u> 503 700					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>585 752</u> 569 261					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>592 127</u> 575 510					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>357 704</u> 348 033					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>451 969</u> 439 842					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>571 392</u> 556 421					

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180		
225-204-0211	2 1,6-		1	3280		
225-204-0212	2 2,3-		1	4030		
225-204-0213	2 3,0-		1	4650		

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>664 448</u> 647 207					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>633 851</u> 617 211					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>653 863</u> 637 777					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>597 816</u> 582 328					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>693 654</u> 675 841					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>482 450</u> 469 726					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>661 202</u> 642 891					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>855 940</u> 832 758					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>851 943</u> 829 689					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 057 535</u> 1 030 238					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>772 321</u> 751 629					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>988 923</u> 962 971					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 083 496</u> 1 055 690					

8.04-08-2023

225-204-0214	2 3,6-		1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100		

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>886 638</u> 863 664					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 177 372</u> 1 147 159					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 004 737</u> 979 448					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 140 980</u> 1 111 480					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>912 367</u> 888 888					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 202 290</u> 1 171 587					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>64 146</u> 62 373	<u>66 595</u> 62 373	<u>65 034</u> 62 373	<u>65 420</u> 63 819	<u>64 738</u> 62 373	<u>65 689</u> 64 085
225-204-0302	95-1		1	750	<u>52 311</u> 50 678					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>61 751</u> 59 938	<u>64 362</u> 59 938	<u>62 698</u> 59 938	<u>63 109</u> 61 481	<u>62 382</u> 59 938	<u>63 396</u> 61 764
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>64 260</u> 62 373	<u>67 574</u> 62 373	<u>65 502</u> 62 373	<u>66 487</u> 62 373	<u>65 134</u> 62 373	<u>68 538</u> 62 373
225-204-0307	105		1	1175	<u>93 310</u> 90 881	<u>97 204</u> 90 881	<u>94 769</u> 90 881	<u>95 926</u> 90 881	<u>94 336</u> 90 881	<u>98 336</u> 90 881
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>83 028</u> 80 457	<u>86 864</u> 80 457	<u>84 419</u> 80 457	<u>85 023</u> 82 722	<u>83 955</u> 80 457	<u>85 444</u> 83 139

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800		
225-204-0300	2387-2013					
225-204-0301	95-2		1	750	<u>67 257</u> 64 217	<u>65 823</u> 64 217
225-204-0302	95-1		1	750		
225-204-0304	95-3		1	800	<u>65 069</u> 61 906	<u>63 539</u> 61 906
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>72 594</u> 62 373	<u>69 048</u> 62 373
225-204-0307	105		1	1175	<u>103 102</u> 90 881	<u>98 935</u> 90 881
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>87 902</u> 83 346	<u>85 655</u> 83 346

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>92 736</u> 90 118	<u>96 409</u> 90 118	<u>94 068</u> 90 118	<u>94 646</u> 92 286	<u>93 624</u> 90 118	<u>95 050</u> 92 685
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>74 449</u> 72 098					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>81 457</u> 78 973	<u>85 130</u> 78 973	<u>82 789</u> 78 973	<u>83 367</u> 81 141	<u>82 345</u> 78 973	<u>83 771</u> 81 540
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>76 480</u> 74 065					
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>316 542</u> 307 996	<u>328 132</u> 307 996	<u>320 746</u> 307 996	<u>322 570</u> 314 840	<u>319 345</u> 307 996	<u>323 843</u> 316 098
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>191 134</u> 184 511					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>89 141</u> 87 004	<u>91 752</u> 87 004	<u>90 088</u> 87 004	<u>90 499</u> 88 546	<u>89 772</u> 87 004	<u>90 786</u> 88 829
225-204-0602	2		1	675	<u>78 701</u> 76 856	<u>80 904</u> 76 856	<u>79 500</u> 76 856	<u>79 847</u> 78 157	<u>79 234</u> 76 856	<u>80 089</u> 78 397

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>97 403</u> 92 884	<u>95 251</u> 92 884
225-204-0310	105-5		1	1100		
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>86 124</u> 81 739	<u>83 972</u> 81 739
225-204-0312	110-5		1	1130		
225-204-0314	164-9,3		1	3550		
225-204-0315	164-10,3		1	3550		
225-204-0316	164-10,7		1	3550		
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>331 268</u> 316 726	<u>324 478</u> 316 726
225-204-0318	164-12,7		1	3550		
225-204-0319	164-14,3		1	3550		
225-204-0600	937-92					
225-204-0601	1		1	800	<u>92 459</u> 88 971	<u>90 929</u> 88 971
225-204-0602	2		1	675	<u>81 501</u> 78 516	<u>80 210</u> 78 516

225-204-0603	3		1	550	<u>65 697</u> 64 175	<u>67 492</u> 64 175	<u>66 348</u> 64 175	<u>66 630</u> 65 235	<u>66 131</u> 64 175	<u>66 828</u> 65 430
225-204-0604	4		1	475	<u>59 583</u> 58 236	<u>61 134</u> 58 236	<u>60 146</u> 58 236	<u>60 390</u> 59 151	<u>59 958</u> 58 236	<u>60 560</u> 59 320
225-204-0605	5		1	400	<u>40 976</u> 39 849					
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>40 976</u> 39 849					
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>16 706</u> 16 227					
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750	<u>170 308</u> 165 551					
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>277 298</u> 270 086					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>187 369</u> 181 913					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>325 829</u> 316 787					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 382</u> 71 356					

225-204-0603	3		1	550	<u>67 978</u> 65 527	<u>66 926</u> 65 527
225-204-0604	4		1	475	<u>61 554</u> 59 404	<u>60 645</u> 59 404
225-204-0605	5		1	400		
225-204-0606	5 -1		1	400		
225-204-0800	2386-2013					
225-204-0803	33-2		1	250		
225-204-1000	- 13015-2012					
225-204-1006	3-		1	1750		
225-204-1300	13015-2012					
225-204-1302	1		1	2190		
225-204-1309	35-10		1	2200		
225-204-1310	35-15		1	3275		
225-204-1313	32.9		1	725		

225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>68 399</u> 66 470						
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>62 604</u> 60 790						

226.**226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>532 912</u> 517 303						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>790 109</u> 772 140						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>594 707</u> 576 161						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>799 577</u> 778 621						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 261 113</u> 1 227 934						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 165 114</u> 1 130 037						

8.04-08-2023

225-204-1314	32.9-1		1	725		
225-204-1315	32.9-2		1	725		

226-102-0100	13015-2012					
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370		
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370		
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500		
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500		
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500		
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100		

[illegible]

8.04-08-2023

226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100		
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200		
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200		
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500		
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670		
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500		
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100		
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100		
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200		
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500		
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200		
226-102-0118	-9		1	5000		
226-102-0200	13015-2012					

226-102-0205	14		1	4200	<u>257 331</u> 248 609	<u>265 968</u> 258 194	<u>271 042</u> 248 609	<u>262 304</u> 248 609	<u>274 753</u> 258 937	<u>266 720</u> 258 937
226-102-0206	18		1	5400	<u>335 332</u> 324 066	<u>346 438</u> 336 390	<u>352 962</u> 324 066	<u>341 726</u> 324 066	<u>357 732</u> 337 344	<u>347 404</u> 337 344
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>258 129</u> 249 399	<u>266 767</u> 258 984	<u>271 841</u> 249 399	<u>263 102</u> 249 399	<u>275 552</u> 259 726	<u>267 518</u> 259 726
226-102-0302	-18		1	5400	<u>347 075</u> 335 669	<u>358 180</u> 347 993	<u>364 704</u> 335 669	<u>353 468</u> 335 669	<u>369 474</u> 348 947	<u>359 146</u> 348 947
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>120 783</u> 116 511					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>184 640</u> 177 577					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>391 892</u> 377 930					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>218 111</u> 209 379					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>96 062</u> 92 396					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>196 235</u> 189 609					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>115 728</u> 111 272					

226-102-0205	14		1	4200	<u>264 461</u> 256 706	<u>260 646</u> 248 609
226-102-0206	18		1	5400	<u>344 500</u> 334 475	<u>339 595</u> 324 066
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0301	-14		1	4200	<u>265 260</u> 257 495	<u>261 445</u> 249 399
226-102-0302	-18		1	5400	<u>356 243</u> 346 079	<u>351 337</u> 335 669
226-102-0400	13015-2012					
226-102-0401	1-4		1	2350		
226-102-0402	1-6		1	4250		
226-102-0403	1-8		1	7750		
226-102-0404	2-6		1	5500		
226-102-0406	400.98.25		1	2200		
226-102-0407	400.98.40		1	3430		
226-102-0409	400.124.25		1	2700		

226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>222 959</u> 215 088					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>172 179</u> 165 563					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>207 812</u> 199 606					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>301 369</u> 289 547					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>368 156</u> 353 404					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 190</u> 29 153					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 149</u> 36 793					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>49 865</u> 47 997					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>234 661</u> 226 618					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>115 794</u> 111 050	<u>120 936</u> 116 755	<u>123 946</u> 111 050	<u>118 750</u> 111 050	<u>126 159</u> 117 197	<u>121 383</u> 117 197

226-102-0410	400.124.40		1	4320		
226-102-0412	600.98.30		1	4000		
226-102-0414	600.124.30		1	5100		
226-102-0416	800.98.40		1	7300		
226-102-0418	800.124.40		1	9300		
226-102-0419	200.75.15		1	550		
226-102-0420	200.100.15		1	750		
226-102-0421	200.150.15		1	1100		
226-102-0500	13015-2012					
226-102-0502	6		1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>120 039</u> 115 869	<u>117 765</u> 111 050

226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>133 793</u> 128 853	<u>138 894</u> 134 515	<u>141 902</u> 128 853	<u>136 734</u> 128 853	<u>144 089</u> 134 954	<u>139 338</u> 134 954

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930					

226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>138 004</u> 133 636	<u>135 754</u> 128 853

251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		

251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>20 076</u> 18 500	<u>19 835</u> 18 500	<u>19 317</u> 18 500	<u>21 090</u> 18 500	<u>20 204</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>19 199</u> 17 500	<u>18 935</u> 17 500	<u>18 365</u> 17 500	<u>20 315</u> 17 500	<u>19 340</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 017</u> 17 500	<u>19 172</u> 17 500	<u>18 912</u> 17 500	<u>18 353</u> 17 500	<u>20 268</u> 17 500	<u>19 310</u> 17 500

255.**255-1.****255-101.**

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>66 036</u> 61 650	<u>73 235</u> 59 127	<u>71 142</u> 59 127	<u>76 062</u> 71 181	<u>74 998</u> 59 127	<u>73 807</u> 59 127	<u>68 510</u> 59 127
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>71 489</u> 66 964						

255-102.

8.04-08-2023

251-302-0400	33320-2015					
251-302-0401	1		1	250	<u>19 563</u> 18 500	<u>19 225</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 635</u> 17 500	<u>18 263</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 619</u> 17 500	<u>18 253</u> 17 500

255-101-0100	6665-91	3				
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>74 750</u> 70 262	
255-101-0102	6665-91	3	1	2400		

255-102-0100	17608-2017 , 30 - 50 - ' ' ' i	2									
255-102-0200	17608-2017 , , 60 - 100 - i ' ,	2									
255-102-0600	17608-2017 , 40 - 80 -	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 840</u> 2 706						
255-102-0602	17608-2017 - , 40	2	1	96	<u>3 248</u> 3 106						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 423</u> 3 221	<u>3 931</u> 3 221	<u>3 827</u> 3 221	<u>3 563</u> 3 221	<u>4 019</u> 3 221	<u>4 002</u> 3 221	
255-102-0604	17608-2017 - , 50	2	1	120	<u>3 584</u> 3 417						
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 152</u> 3 884	<u>4 061</u> 3 221	<u>3 936</u> 3 221	<u>3 619</u> 3 221	<u>4 167</u> 3 221	<u>4 083</u> 3 221	
255-102-0606	17608-2017 - , 60	2	1	144	<u>4 564</u> 4 286	<u>4 003</u> 3 164	<u>3 877</u> 3 164	<u>3 560</u> 3 164	<u>4 109</u> 3 164	<u>3 962</u> 3 164	
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>3 625</u> 3 418						
255-102-0608	17608-2017 - , 70	2	1	168	<u>4 075</u> 3 859						
255-102-0609	17608-2017 , 80	2	1	192	<u>4 895</u> 4 554	<u>4 930</u> 3 819	<u>4 762</u> 3 819	<u>4 340</u> 3 819	<u>5 071</u> 3 819	<u>4 959</u> 3 819	

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 ' ' ' i	2				
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' '	2				
255-102-0600	17608-2017 40 - 80	2				
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96		
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96		
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 695</u> 3 221	<u>3 525</u> 3 221
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120		
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 778</u> 3 221	<u>3 574</u> 3 221
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 719</u> 3 164	<u>3 515</u> 3 164
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168		
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168		
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 552</u> 3 819	<u>4 280</u> 3 819

255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 298</u> 3 571
						<u>4 026</u> 3 571

261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004		3	1	1400	<u>7 470</u> 6 819
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009		3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92		3	1	800	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	, 900 948-92		3	1	900	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	(, 600, 5- 10		3	1	303	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	7394-85 -		3	1	1750	<u>7 636</u> 6 856
261-101-0107	7394-85		3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247

[illegible]

261-101-0108		3	1	1650	<u>11 304</u> 10 488	<u>11 304</u> 10 488
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>5 534</u> 4 886	<u>5 534</u> 4 886
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>17 807</u> 17 347	<u>17 807</u> 17 347
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>5 064</u> 4 353	<u>5 064</u> 4 353
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>46 192</u> 43 247	<u>46 192</u> 43 247
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>51 842</u> 48 785	<u>51 842</u> 48 785
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>42 883</u> 40 002	<u>42 883</u> 40 002
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>51 272</u> 48 651	<u>51 272</u> 48 651
261-101-0300	,					
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>102 767</u> 99 002	<u>102 767</u> 99 002
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>82 474</u> 79 107	<u>82 474</u> 79 107
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>6 254</u> 6 061	<u>6 254</u> 6 061

[illegible]

8.04-08-2023

261-101-0382	, , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>100 405</u> 96 686	<u>100 405</u> 96 686
261-101-0383	; , , 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>68 826</u> 65 727	<u>68 826</u> 65 727

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная