

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		35
211-4.		39
211-5.		43
211-6.		47
211-7.		47
212.	,	51
212-1.		54
212-2.		190
212-3.		194
212-4.		194
212-5.		207
212-6.		219
213.		219
213-1.		219
213-2.		235
213-3.	,	238
221.		254
221-1.		254
222.	,	262
222-1.	,	262
222-2.	,	282
222-3.	,	286
225.		290
225-1.		290

8.04-08-2023

IV

225-2.	358
226.	418
226-1.	418
251.	454
251-3.	454
255.	458
255-1.	458
255-2.	534
261.	538
261-1.	538

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

8.04-08-2023

2

[illegible]

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200									
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391
211-103-0200					
211-103-0201	(, ,) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,593}{3\,896}$	<u>7 388</u>	$\frac{5\,785}{5\,114}$	$\frac{3\,904}{3\,182}$	<u>7 388</u>	<u>8 413</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,572}{3\,880}$	<u>7 335</u>	$\frac{5\,744}{5\,077}$	$\frac{3\,876}{3\,159}$	<u>7 335</u>	<u>8 933</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,551}{3\,864}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 282</u>	<u>7 831</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,551}{3\,864}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 282</u>	<u>7 831</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,551}{3\,864}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 282</u>	<u>7 831</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,087}{2\,445}$	<u>5 970</u>	$\frac{4\,859}{4\,226}$	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>5 970</u>	<u>7 774</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,057}{2\,425}$	<u>5 883</u>	$\frac{4\,450}{3\,835}$	$\frac{3\,426}{2\,739}$	<u>5 883</u>	<u>7 661</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,045}{2\,405}$	<u>5 970</u>	$\frac{4\,516}{3\,892}$	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>5 970</u>	<u>7 774</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,668}{3\,968}$	<u>7 470</u>	$\frac{5\,883}{5\,208}$	$\frac{3\,964}{3\,241}$	<u>7 470</u>	<u>8 478</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,646}{3\,952}$	<u>7 417</u>	$\frac{5\,841}{5\,171}$	$\frac{3\,936}{3\,218}$	<u>7 417</u>	<u>9 009</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,625}{3\,935}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 364</u>	<u>7 886</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 567</u>	<u>5 074</u> 4 318	<u>4 289</u> 3 409	<u>5 909</u>	<u>4 138</u>	<u>9 583</u>	<u>9 338</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 527</u>	<u>5 038</u> 4 287	<u>4 840</u> 3 949	<u>5 867</u>	<u>4 108</u>	<u>9 514</u>	<u>9 271</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 488</u>	<u>5 002</u> 4 256	<u>3 767</u> 2 912	<u>5 824</u>	<u>4 079</u>	<u>9 446</u>	<u>9 204</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 488</u>	<u>5 002</u> 4 256	<u>3 767</u> 2 912	<u>5 824</u>	<u>4 079</u>	<u>9 446</u>	<u>9 204</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 488</u>	<u>5 002</u> 4 256	<u>3 767</u> 2 912	<u>5 824</u>	<u>4 079</u>	<u>9 446</u>	<u>9 204</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 188</u>	<u>3 706</u> 3 002	<u>3 739</u> 2 891	<u>5 324</u>	<u>3 648</u>	<u>8 805</u>	<u>8 565</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 127</u>	<u>3 652</u> 2 959	<u>3 685</u> 2 849	<u>5 021</u>	<u>3 595</u>	<u>8 676</u>	<u>8 440</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 188</u>	<u>3 706</u> 3 002	<u>3 739</u> 2 891	<u>5 095</u>	<u>3 648</u>	<u>8 805</u>	<u>8 565</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 649</u>	<u>5 156</u> 4 398	<u>4 354</u> 3 472	<u>5 978</u>	<u>4 203</u>	<u>9 669</u>	<u>9 424</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 609</u>	<u>5 120</u> 4 367	<u>4 915</u> 4 022	<u>5 935</u>	<u>4 173</u>	<u>9 600</u>	<u>9 357</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 569</u>	<u>5 083</u> 4 335	<u>3 822</u> 2 966	<u>5 893</u>	<u>4 143</u>	<u>9 531</u>	<u>9 290</u>

				,					
211-201-0100	1284-2004 , 200	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 277</u>	<u>6 324</u> 4 545	<u>6 686</u>	<u>7 377</u>	<u>4 956</u> 3 636
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 258</u>	<u>6 279</u> 4 513	<u>6 638</u>	<u>7 324</u>	<u>4 920</u> 3 610
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 351</u>	<u>6 234</u> 4 481	<u>6 590</u>	<u>7 272</u>	<u>4 885</u> 3 584
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 351</u>	<u>6 234</u> 4 481	<u>6 590</u>	<u>7 272</u>	<u>4 885</u> 3 584
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 351</u>	<u>6 234</u> 4 481	<u>6 590</u>	<u>7 272</u>	<u>4 885</u> 3 584
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 768</u>	<u>4 471</u> 2 780	<u>6 085</u>	<u>5 501</u>	<u>4 392</u> 3 114
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 730</u>	<u>4 406</u> 2 739	<u>5 770</u>	<u>5 421</u>	<u>4 102</u> 2 849
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 768</u>	<u>4 471</u> 2 780	<u>5 855</u>	<u>5 501</u>	<u>4 162</u> 2 891
211-201-0200	1284-2004 , 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>9 399</u>	<u>6 411</u> 4 630	<u>6 755</u>	<u>7 464</u>	<u>5 025</u> 3 704
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>9 379</u>	<u>6 365</u> 4 597	<u>6 707</u>	<u>7 410</u>	<u>4 989</u> 3 677
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 457</u>	<u>6 320</u> 4 563	<u>6 659</u>	<u>7 357</u>	<u>4 953</u> 3 651

				,	
211-201-0100	1284-2004 , 200	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 318</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 273</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 228</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 228</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 228</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 725</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 415</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 496</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 388</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 342</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 296</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 625}{3\ 935}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\ 799}{5\ 134}$	$\frac{3\ 908}{3\ 194}$	<u>7 364</u>	<u>7 886</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 625}{3\ 935}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\ 799}{5\ 134}$	$\frac{3\ 908}{3\ 194}$	<u>7 364</u>	<u>7 886</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 133}{2\ 490}$	<u>6 027</u>	$\frac{4\ 940}{4\ 304}$	$\frac{3\ 530}{2\ 832}$	<u>6 027</u>	<u>7 829</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 104}{2\ 470}$	<u>5 939</u>	$\frac{4\ 523}{3\ 906}$	$\frac{3\ 478}{2\ 790}$	<u>5 939</u>	<u>7 715</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 091}{2\ 449}$	<u>6 027</u>	$\frac{4\ 590}{3\ 964}$	$\frac{3\ 530}{2\ 832}$	<u>6 027</u>	<u>7 829</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 745}{4\ 043}$	<u>7 556</u>	$\frac{5\ 984}{5\ 307}$	$\frac{4\ 027}{3\ 302}$	<u>7 556</u>	<u>8 545</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 723}{4\ 026}$	<u>7 502</u>	$\frac{5\ 941}{5\ 269}$	$\frac{3\ 999}{3\ 278}$	<u>7 502</u>	<u>9 087</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 702}{4\ 009}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\ 898}{5\ 231}$	$\frac{3\ 970}{3\ 255}$	<u>7 448</u>	<u>7 944</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 702}{4\ 009}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\ 898}{5\ 231}$	$\frac{3\ 970}{3\ 255}$	<u>7 448</u>	<u>7 944</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 702}{4\ 009}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\ 898}{5\ 231}$	$\frac{3\ 970}{3\ 255}$	<u>7 448</u>	<u>7 944</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 182}{2\ 537}$	<u>6 087</u>	$\frac{5\ 024}{4\ 385}$	$\frac{3\ 585}{2\ 885}$	<u>6 087</u>	<u>7 887</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 152}{2\ 516}$	<u>5 998</u>	$\frac{4\ 599}{3\ 980}$	$\frac{3\ 532}{2\ 843}$	<u>5 998</u>	<u>7 771</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 569</u>	<u>5 083</u> 4 335	<u>3 822</u> 2 966	<u>5 893</u>	<u>4 143</u>	<u>9 531</u>	<u>9 290</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 569</u>	<u>5 083</u> 4 335	<u>3 822</u> 2 966	<u>5 893</u>	<u>4 143</u>	<u>9 531</u>	<u>9 290</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 245</u>	<u>3 763</u> 3 058	<u>3 794</u> 2 945	<u>5 383</u>	<u>3 705</u>	<u>8 879</u>	<u>8 639</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 183</u>	<u>3 708</u> 3 013	<u>3 739</u> 2 902	<u>5 075</u>	<u>3 650</u>	<u>8 749</u>	<u>8 513</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 245</u>	<u>3 763</u> 3 058	<u>3 794</u> 2 945	<u>5 150</u>	<u>3 705</u>	<u>8 879</u>	<u>8 639</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 735</u>	<u>5 242</u> 4 481	<u>4 422</u> 3 538	<u>6 050</u>	<u>4 270</u>	<u>9 759</u>	<u>9 514</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 694</u>	<u>5 204</u> 4 449	<u>4 993</u> 4 098	<u>6 007</u>	<u>4 240</u>	<u>9 690</u>	<u>9 446</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 653</u>	<u>5 167</u> 4 417	<u>3 880</u> 3 022	<u>5 964</u>	<u>4 209</u>	<u>9 620</u>	<u>9 378</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 653</u>	<u>5 167</u> 4 417	<u>3 880</u> 3 022	<u>5 964</u>	<u>4 209</u>	<u>9 620</u>	<u>9 378</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 653</u>	<u>5 167</u> 4 417	<u>3 880</u> 3 022	<u>5 964</u>	<u>4 209</u>	<u>9 620</u>	<u>9 378</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 305</u>	<u>3 822</u> 3 116	<u>3 852</u> 3 000	<u>5 445</u>	<u>3 763</u>	<u>8 956</u>	<u>8 716</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 242</u>	<u>3 766</u> 3 070	<u>3 795</u> 2 957	<u>5 131</u>	<u>3 708</u>	<u>8 825</u>	<u>8 589</u>

				,					
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 457</u>	<u>6 320</u> 4 563	<u>6 659</u>	<u>7 357</u>	<u>4 953</u> 3 651
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 457</u>	<u>6 320</u> 4 563	<u>6 659</u>	<u>7 357</u>	<u>4 953</u> 3 651
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 863</u>	<u>4 524</u> 2 832	<u>6 144</u>	<u>5 554</u>	<u>4 451</u> 3 171
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 825</u>	<u>4 458</u> 2 790	<u>5 824</u>	<u>5 473</u>	<u>4 156</u> 2 902
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 863</u>	<u>4 524</u> 2 832	<u>5 911</u>	<u>5 554</u>	<u>4 218</u> 2 945
211-201-0300	1284-2004 , 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>9 525</u>	<u>6 501</u> 4 717	<u>6 827</u>	<u>7 554</u>	<u>5 097</u> 3 774
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>9 506</u>	<u>6 455</u> 4 683	<u>6 778</u>	<u>7 500</u>	<u>5 061</u> 3 747
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 566</u>	<u>6 408</u> 4 650	<u>6 730</u>	<u>7 446</u>	<u>5 024</u> 3 720
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 566</u>	<u>6 408</u> 4 650	<u>6 730</u>	<u>7 446</u>	<u>5 024</u> 3 720
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 566</u>	<u>6 408</u> 4 650	<u>6 730</u>	<u>7 446</u>	<u>5 024</u> 3 720
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 962</u>	<u>4 579</u> 2 885	<u>6 206</u>	<u>5 609</u>	<u>4 513</u> 3 231
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 923</u>	<u>4 512</u> 2 843	<u>5 881</u>	<u>5 527</u>	<u>4 212</u> 2 957

				,	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 296</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 296</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 784</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 470</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 551</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 460</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 413</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 367</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 367</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 367</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 846</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 526</u>

				,						
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\ 138}{2\ 495}$	<u>6 087</u>	$\frac{4\ 667}{4\ 039}$	$\frac{3\ 585}{2\ 885}$	<u>6 087</u>	<u>7 887</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 825}{4\ 121}$	<u>7 645</u>	$\frac{6\ 089}{5\ 409}$	$\frac{4\ 093}{3\ 365}$	<u>7 645</u>	<u>8 615</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 803}{4\ 104}$	<u>7 590</u>	$\frac{6\ 045}{5\ 370}$	$\frac{4\ 064}{3\ 341}$	<u>7 590</u>	<u>9 168</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 781}{4\ 087}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\ 002}{5\ 331}$	$\frac{4\ 034}{3\ 317}$	<u>7 535</u>	<u>8 004</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 781}{4\ 087}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\ 002}{5\ 331}$	$\frac{4\ 034}{3\ 317}$	<u>7 535</u>	<u>8 004</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 781}{4\ 087}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\ 002}{5\ 331}$	$\frac{4\ 034}{3\ 317}$	<u>7 535</u>	<u>8 004</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 232}{2\ 586}$	<u>6 148</u>	$\frac{5\ 111}{4\ 469}$	$\frac{3\ 642}{2\ 940}$	<u>6 148</u>	<u>7 946</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 202}{2\ 565}$	<u>6 059</u>	$\frac{4\ 678}{4\ 056}$	$\frac{3\ 589}{2\ 897}$	<u>6 059</u>	<u>7 830</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\ 188}{2\ 543}$	<u>6 148</u>	$\frac{4\ 747}{4\ 117}$	$\frac{3\ 642}{2\ 940}$	<u>6 148</u>	<u>7 946</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 908}{4\ 202}$	<u>7 737</u>	$\frac{6\ 198}{5\ 515}$	$\frac{4\ 161}{3\ 431}$	<u>7 737</u>	<u>8 688</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 886}{4\ 184}$	<u>7 681</u>	$\frac{6\ 154}{5\ 475}$	$\frac{4\ 131}{3\ 407}$	<u>7 681</u>	<u>9 252</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 305</u>	<u>3 822</u> 3 116	<u>3 852</u> 3 000	<u>5 207</u>	<u>3 763</u>	<u>8 956</u>	<u>8 716</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 824</u>	<u>5 331</u> 4 567	<u>4 492</u> 3 606	<u>6 125</u>	<u>4 340</u>	<u>9 853</u>	<u>9 608</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 782</u>	<u>5 292</u> 4 535	<u>5 074</u> 4 177	<u>6 081</u>	<u>4 309</u>	<u>9 782</u>	<u>9 539</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 740</u>	<u>5 254</u> 4 502	<u>3 940</u> 3 080	<u>6 037</u>	<u>4 278</u>	<u>9 712</u>	<u>9 470</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 740</u>	<u>5 254</u> 4 502	<u>3 940</u> 3 080	<u>6 037</u>	<u>4 278</u>	<u>9 712</u>	<u>9 470</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 740</u>	<u>5 254</u> 4 502	<u>3 940</u> 3 080	<u>6 037</u>	<u>4 278</u>	<u>9 712</u>	<u>9 470</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 367</u>	<u>3 884</u> 3 176	<u>3 911</u> 3 058	<u>5 509</u>	<u>3 823</u>	<u>9 036</u>	<u>8 796</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 303</u>	<u>3 827</u> 3 129	<u>3 854</u> 3 013	<u>5 190</u>	<u>3 768</u>	<u>8 904</u>	<u>8 668</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 367</u>	<u>3 884</u> 3 176	<u>3 911</u> 3 058	<u>5 267</u>	<u>3 823</u>	<u>9 036</u>	<u>8 796</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 916</u>	<u>5 423</u> 4 657	<u>4 565</u> 3 676	<u>6 202</u>	<u>4 413</u>	<u>9 950</u>	<u>9 705</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 874</u>	<u>5 384</u> 4 624	<u>5 158</u> 4 259	<u>6 158</u>	<u>4 382</u>	<u>9 879</u>	<u>9 635</u>

				,					
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 962</u>	<u>4 579</u> 2 885	<u>5 968</u>	<u>5 609</u>	<u>4 275</u> 3 000
211-201-0400	1284-2004 , 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 657</u>	<u>6 595</u> 4 808	<u>6 902</u>	<u>7 647</u>	<u>5 172</u> 3 846
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 637</u>	<u>6 547</u> 4 773	<u>6 853</u>	<u>7 592</u>	<u>5 135</u> 3 819
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 680</u>	<u>6 500</u> 4 739	<u>6 803</u>	<u>7 538</u>	<u>5 098</u> 3 791
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 680</u>	<u>6 500</u> 4 739	<u>6 803</u>	<u>7 538</u>	<u>5 098</u> 3 791
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 680</u>	<u>6 500</u> 4 739	<u>6 803</u>	<u>7 538</u>	<u>5 098</u> 3 791
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 064</u>	<u>4 636</u> 2 940	<u>6 269</u>	<u>5 666</u>	<u>4 577</u> 3 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 025</u>	<u>4 569</u> 2 897	<u>5 939</u>	<u>5 584</u>	<u>4 271</u> 3 013
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 064</u>	<u>4 636</u> 2 940	<u>6 027</u>	<u>5 666</u>	<u>4 334</u> 3 058
211-201-0500	1284-2004 , 800	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 793</u>	<u>6 692</u> 4 902	<u>6 980</u>	<u>7 744</u>	<u>5 249</u> 3 922
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 774</u>	<u>6 644</u> 4 867	<u>6 930</u>	<u>7 689</u>	<u>5 212</u> 3 894

				,	
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 608</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 534</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 488</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 441</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 441</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 441</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 910</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 585</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 667</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 612</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 565</u>

				,						
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 864}{4\ 167}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 626</u>	<u>8 066</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 864}{4\ 167}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 626</u>	<u>8 066</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 864}{4\ 167}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 626</u>	<u>8 066</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 284}{2\ 637}$	<u>6 213</u>	$\frac{5\ 201}{4\ 557}$	$\frac{3\ 701}{2\ 998}$	<u>6 213</u>	<u>8 008</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 253}{2\ 615}$	<u>6 122</u>	$\frac{4\ 760}{4\ 136}$	$\frac{3\ 647}{2\ 954}$	<u>6 122</u>	<u>7 891</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\ 239}{2\ 593}$	<u>6 213</u>	$\frac{4\ 830}{4\ 197}$	$\frac{3\ 701}{2\ 998}$	<u>6 213</u>	<u>8 008</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 951}{4\ 243}$	<u>7 784</u>	$\frac{6\ 254}{5\ 569}$	$\frac{4\ 196}{3\ 465}$	<u>7 784</u>	<u>8 725</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 928}{4\ 226}$	<u>7 729</u>	$\frac{6\ 210}{5\ 530}$	$\frac{4\ 166}{3\ 441}$	<u>7 729</u>	<u>9 296</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 906}{4\ 208}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 673</u>	<u>8 098</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 906}{4\ 208}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 673</u>	<u>8 098</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 906}{4\ 208}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 673</u>	<u>8 098</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 311}{2\ 663}$	<u>6 246</u>	$\frac{5\ 247}{4\ 602}$	$\frac{3\ 732}{3\ 028}$	<u>6 246</u>	<u>8 040</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 831</u>	<u>5 345</u> 4 590	<u>4 002</u> 3 141	<u>6 114</u>	<u>4 350</u>	<u>9 808</u>	<u>9 566</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 831</u>	<u>5 345</u> 4 590	<u>4 002</u> 3 141	<u>6 114</u>	<u>4 350</u>	<u>9 808</u>	<u>9 566</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 831</u>	<u>5 345</u> 4 590	<u>4 002</u> 3 141	<u>6 114</u>	<u>4 350</u>	<u>9 808</u>	<u>9 566</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 431</u>	<u>3 948</u> 3 238	<u>3 973</u> 3 118	<u>5 576</u>	<u>3 886</u>	<u>9 119</u>	<u>8 879</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 366</u>	<u>3 890</u> 3 191	<u>3 915</u> 3 072	<u>5 251</u>	<u>3 830</u>	<u>8 986</u>	<u>8 750</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 431</u>	<u>3 948</u> 3 238	<u>3 973</u> 3 118	<u>5 329</u>	<u>3 886</u>	<u>9 119</u>	<u>8 879</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 963</u>	<u>5 470</u> 4 703	<u>4 602</u> 3 713	<u>6 242</u>	<u>4 451</u>	<u>10 000</u>	<u>9 755</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 921</u>	<u>5 431</u> 4 669	<u>5 202</u> 4 301	<u>6 198</u>	<u>4 419</u>	<u>9 928</u>	<u>9 685</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 878</u>	<u>5 392</u> 4 636	<u>4 034</u> 3 172	<u>6 153</u>	<u>4 387</u>	<u>9 857</u>	<u>9 615</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 878</u>	<u>5 392</u> 4 636	<u>4 034</u> 3 172	<u>6 153</u>	<u>4 387</u>	<u>9 857</u>	<u>9 615</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 878</u>	<u>5 392</u> 4 636	<u>4 034</u> 3 172	<u>6 153</u>	<u>4 387</u>	<u>9 857</u>	<u>9 615</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 464</u>	<u>3 981</u> 3 270	<u>4 005</u> 3 149	<u>5 610</u>	<u>3 919</u>	<u>9 162</u>	<u>8 922</u>

				,					
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 798</u>	<u>6 596</u> 4 832	<u>6 880</u>	<u>7 633</u>	<u>5 174</u> 3 866
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 798</u>	<u>6 596</u> 4 832	<u>6 880</u>	<u>7 633</u>	<u>5 174</u> 3 866
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 798</u>	<u>6 596</u> 4 832	<u>6 880</u>	<u>7 633</u>	<u>5 174</u> 3 866
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 170</u>	<u>4 696</u> 2 998	<u>6 336</u>	<u>5 726</u>	<u>4 643</u> 3 358
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 132</u>	<u>4 627</u> 2 954	<u>6 000</u>	<u>5 642</u>	<u>4 332</u> 3 072
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 170</u>	<u>4 696</u> 2 998	<u>6 089</u>	<u>5 726</u>	<u>4 396</u> 3 118
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 863</u>	<u>6 742</u> 4 950	<u>7 020</u>	<u>7 794</u>	<u>5 289</u> 3 960
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 844</u>	<u>6 693</u> 4 915	<u>6 969</u>	<u>7 738</u>	<u>5 252</u> 3 932
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 859</u>	<u>6 645</u> 4 880	<u>6 919</u>	<u>7 683</u>	<u>5 214</u> 3 904
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 859</u>	<u>6 645</u> 4 880	<u>6 919</u>	<u>7 683</u>	<u>5 214</u> 3 904
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 859</u>	<u>6 645</u> 4 880	<u>6 919</u>	<u>7 683</u>	<u>5 214</u> 3 904
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 225</u>	<u>4 726</u> 3 028	<u>6 370</u>	<u>5 756</u>	<u>4 677</u> 3 391

				,	
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 517</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 517</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 517</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 976</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 646</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 729</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 652</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 604</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 557</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 557</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 557</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 010</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 280}{2\ 641}$	<u>6 154</u>	$\frac{4\ 802}{4\ 177}$	$\frac{3\ 677}{2\ 984}$	<u>6 154</u>	<u>7 922</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\ 266}{2\ 619}$	<u>6 246</u>	$\frac{4\ 873}{4\ 239}$	$\frac{3\ 732}{3\ 028}$	<u>6 246</u>	<u>8 040</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 291}{4\ 286}$	<u>8 006</u>	$\frac{6\ 413}{5\ 625}$	$\frac{4\ 340}{3\ 500}$	<u>8 006</u>	<u>9 052</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 266}{4\ 268}$	<u>7 948</u>	$\frac{6\ 367}{5\ 585}$	$\frac{4\ 309}{3\ 475}$	<u>7 948</u>	<u>9 626</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{4\ 278}{3\ 450}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 628}{2\ 690}$	<u>6 448</u>	$\frac{5\ 393}{4\ 648}$	$\frac{3\ 869}{3\ 058}$	<u>6 448</u>	<u>8 354</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 593}{2\ 667}$	<u>6 354</u>	$\frac{4\ 942}{4\ 219}$	$\frac{3\ 812}{3\ 013}$	<u>6 354</u>	<u>8 232</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\ 582}{2\ 645}$	<u>6 448</u>	$\frac{5\ 015}{4\ 281}$	$\frac{3\ 869}{3\ 058}$	<u>6 448</u>	<u>8 354</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{4\ 673}{3\ 571}$	<u>8 006</u>	$\frac{6\ 799}{6\ 000}$	$\frac{5\ 884}{5\ 000}$	<u>8 006</u>	<u>9 696</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{4\ 666}{3\ 571}$	<u>7 770</u>	$\frac{6\ 525}{5\ 739}$	$\frac{5\ 655}{4\ 782}$	<u>7 770</u>	<u>9 462</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 398</u>	<u>3 923</u> 3 222	<u>3 946</u> 3 103	<u>5 282</u>	<u>3 862</u>	<u>9 028</u>	<u>8 792</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 464</u>	<u>3 981</u> 3 270	<u>4 005</u> 3 149	<u>5 360</u>	<u>3 919</u>	<u>9 162</u>	<u>8 922</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 118</u>	<u>5 627</u> 4 750	<u>4 756</u> 3 750	<u>6 397</u>	<u>4 597</u>	<u>10 339</u>	<u>10 080</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 075</u>	<u>5 587</u> 4 716	<u>5 361</u> 4 344	<u>6 351</u>	<u>4 564</u>	<u>10 265</u>	<u>10 008</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 602</u>	<u>4 121</u> 3 303	<u>4 150</u> 3 180	<u>5 756</u>	<u>4 058</u>	<u>9 488</u>	<u>9 234</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 535</u>	<u>4 060</u> 3 254	<u>4 089</u> 3 134	<u>5 424</u>	<u>3 998</u>	<u>9 349</u>	<u>9 099</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 602</u>	<u>4 121</u> 3 303	<u>4 150</u> 3 180	<u>5 504</u>	<u>4 058</u>	<u>9 488</u>	<u>9 234</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 118</u>	<u>5 627</u> 4 750	<u>5 399</u> 4 375	<u>6 783</u>	<u>5 369</u>	<u>10 339</u>	<u>10 080</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>5 897</u>	<u>5 408</u> 4 543	<u>5 197</u> 4 184	<u>6 571</u>	<u>5 162</u>	<u>10 078</u>	<u>9 820</u>

				,					
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 187</u>	<u>4 657</u> 2 984	<u>6 031</u>	<u>5 672</u>	<u>4 363</u> 3 103
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 225</u>	<u>4 726</u> 3 028	<u>6 121</u>	<u>5 756</u>	<u>4 428</u> 3 149
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>10 094</u>	<u>6 879</u> 5 000	<u>7 233</u>	<u>8 004</u>	<u>5 446</u> 4 000
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 073</u>	<u>6 830</u> 4 964	<u>7 182</u>	<u>7 946</u>	<u>5 407</u> 3 971
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 077</u>	<u>6 781</u> 4 929	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	<u>5 368</u> 3 943
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 077</u>	<u>6 781</u> 4 929	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	<u>5 368</u> 3 943
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 077</u>	<u>6 781</u> 4 929	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	<u>5 368</u> 3 943
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 436</u>	<u>4 842</u> 3 058	<u>6 574</u>	<u>5 943</u>	<u>4 825</u> 3 425
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 395</u>	<u>4 771</u> 3 013	<u>6 230</u>	<u>5 856</u>	<u>4 506</u> 3 134
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 436</u>	<u>4 842</u> 3 058	<u>6 323</u>	<u>5 943</u>	<u>4 573</u> 3 180
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>10 094</u>	<u>5 000</u> 5 000	<u>7 619</u>	<u>8 004</u>	<u>5 832</u> 4 375
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>10 073</u>	<u>4 782</u> 4 782	<u>7 401</u>	<u>7 759</u>	<u>5 626</u> 4 184

				,	
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 677</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 761</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 844</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 795</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 194</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 855</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 942</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 230</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 014</u>

211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{4\ 658}{3\ 571}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 702}{5\ 914}$	$\frac{5\ 800}{4\ 929}$	<u>7 891</u>	<u>9 557</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{4\ 651}{3\ 571}$	<u>7 834</u>	$\frac{6\ 653}{5\ 871}$	$\frac{5\ 758}{4\ 893}$	<u>7 834</u>	<u>9 488</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 291}{4\ 286}$	<u>8 006</u>	$\frac{6\ 413}{5\ 625}$	$\frac{5\ 742}{4\ 688}$	<u>8 006</u>	<u>9 052</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 266}{4\ 268}$	<u>7 948</u>	$\frac{6\ 367}{5\ 585}$	$\frac{5\ 701}{4\ 654}$	<u>7 948</u>	<u>9 626</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{5\ 660}{4\ 621}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{5\ 660}{4\ 621}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{5\ 660}{4\ 621}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 628}{2\ 690}$	<u>6 448</u>	$\frac{5\ 393}{4\ 648}$	$\frac{4\ 611}{3\ 608}$	<u>6 448</u>	<u>8 354</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 593}{2\ 667}$	<u>6 354</u>	$\frac{4\ 942}{4\ 219}$	$\frac{4\ 544}{3\ 556}$	<u>6 354</u>	<u>8 232</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{3\ 582}{2\ 645}$	<u>6 448</u>	$\frac{5\ 015}{4\ 281}$	$\frac{4\ 611}{3\ 608}$	<u>6 448</u>	<u>8 354</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{4\ 673}{3\ 571}$	<u>8 006</u>	$\frac{6\ 799}{6\ 000}$	$\frac{7\ 029}{5\ 938}$	<u>8 006</u>	<u>9 696</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{4\ 666}{3\ 571}$	<u>7 948</u>	$\frac{6\ 750}{5\ 957}$	$\frac{6\ 979}{5\ 895}$	<u>7 948</u>	<u>9 626</u>

211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>5 322</u> 4 313	<u>6 686</u>	<u>5 293</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 987</u>	<u>5 506</u> 4 648	<u>5 284</u> 4 281	<u>6 638</u>	<u>5 254</u>	<u>10 118</u>	<u>9 864</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 118</u>	<u>5 627</u> 4 750	<u>4 756</u> 3 750	<u>6 397</u>	<u>4 597</u>	<u>10 339</u>	<u>10 080</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 075</u>	<u>5 587</u> 4 716	<u>5 361</u> 4 344	<u>6 351</u>	<u>4 564</u>	<u>10 265</u>	<u>10 008</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 602</u>	<u>4 121</u> 3 303	<u>4 150</u> 3 180	<u>5 756</u>	<u>4 058</u>	<u>9 488</u>	<u>9 234</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 535</u>	<u>4 060</u> 3 254	<u>4 089</u> 3 134	<u>5 424</u>	<u>3 998</u>	<u>9 349</u>	<u>9 099</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 602</u>	<u>4 121</u> 3 303	<u>4 150</u> 3 180	<u>5 504</u>	<u>4 058</u>	<u>9 488</u>	<u>9 234</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 118</u>	<u>5 627</u> 4 750	<u>5 399</u> 4 375	<u>6 783</u>	<u>5 369</u>	<u>10 339</u>	<u>10 080</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 075</u>	<u>5 587</u> 4 716	<u>5 361</u> 4 344	<u>6 735</u>	<u>5 331</u>	<u>10 265</u>	<u>10 008</u>

				,					
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>10 053</u>	$\frac{4\ 929}{4\ 929}$	<u>7 511</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 748}{4\ 313}$
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>10 032</u>	$\frac{4\ 893}{4\ 893}$	<u>7 456</u>	<u>7 832</u>	$\frac{5\ 707}{4\ 281}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>10 094</u>	$\frac{6\ 879}{5\ 000}$	<u>7 233</u>	<u>8 004</u>	$\frac{5\ 446}{4\ 000}$
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 073</u>	$\frac{6\ 830}{4\ 964}$	<u>7 182</u>	<u>7 946</u>	$\frac{5\ 407}{3\ 971}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 077</u>	$\frac{6\ 781}{4\ 929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 368}{3\ 943}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 077</u>	$\frac{6\ 781}{4\ 929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 368}{3\ 943}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 077</u>	$\frac{6\ 781}{4\ 929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 368}{3\ 943}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 436</u>	$\frac{4\ 842}{3\ 058}$	<u>6 574</u>	<u>5 943</u>	$\frac{4\ 825}{3\ 425}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 395</u>	$\frac{4\ 771}{3\ 013}$	<u>6 230</u>	<u>5 856</u>	$\frac{4\ 506}{3\ 134}$
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 436</u>	$\frac{4\ 842}{3\ 058}$	<u>6 323</u>	<u>5 943</u>	$\frac{4\ 573}{3\ 180}$
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>10 094</u>	$\frac{5\ 000}{5\ 000}$	<u>7 619</u>	<u>8 004</u>	$\frac{5\ 832}{4\ 375}$
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>10 073</u>	$\frac{4\ 964}{4\ 964}$	<u>7 565</u>	<u>7 946</u>	$\frac{5\ 790}{4\ 344}$

				,	
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 127</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 075</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3			
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 844</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 795</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 746</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 194</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 855</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 942</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 230</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 179</u>

211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{4\ 658}{3\ 571}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 702}{5\ 914}$	$\frac{6\ 929}{5\ 853}$	<u>7 891</u>	<u>9 557</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{4\ 651}{3\ 571}$	<u>7 834</u>	$\frac{6\ 653}{5\ 871}$	$\frac{6\ 879}{5\ 810}$	<u>7 834</u>	<u>9 488</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\ 204}{2\ 531}$	$\frac{2\ 251}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

211-205.

					,							
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{14\ 562}{13\ 560}$	$\frac{14\ 566}{13\ 560}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{19\ 778}{15\ 820}$	$\frac{18\ 218}{15\ 820}$	$\frac{19\ 605}{15\ 820}$	$\frac{18\ 391}{15\ 820}$	$\frac{17\ 143}{15\ 820}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{14\ 562}{13\ 560}$	$\frac{14\ 566}{13\ 560}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{19\ 778}{15\ 820}$	$\frac{18\ 218}{15\ 820}$	$\frac{19\ 605}{15\ 820}$	$\frac{18\ 391}{15\ 820}$	$\frac{17\ 143}{15\ 820}$

211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>5 546</u> 4 682	<u>5 322</u> 4 313	<u>6 686</u>	<u>5 293</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 987</u>	<u>5 506</u> 4 648	<u>5 284</u> 4 281	<u>6 638</u>	<u>5 254</u>	<u>10 118</u>	<u>9 864</u>

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820	<u>20 125</u> 15 820
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820	<u>20 125</u> 15 820

211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>10 053</u>	$\frac{4\ 929}{4\ 929}$	<u>7 511</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 748}{4\ 313}$
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>10 032</u>	$\frac{4\ 893}{4\ 893}$	<u>7 456</u>	<u>7 832</u>	$\frac{5\ 707}{4\ 281}$

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{16\ 972}{15\ 820}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{18\ 564}{15\ 820}$	$\frac{16\ 972}{15\ 820}$

8.04-08-2023

34

				,	
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 127</u>
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 075</u>

				,	
211-203-0100	1376-2005	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	<u>14 566</u> 13 560	<u>16 410</u> 15 368	<u>19 778</u> 15 820	<u>18 218</u> 15 820	<u>19 605</u> 15 820	<u>18 391</u> 15 820	<u>17 143</u> 15 820

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>5 772</u>	<u>6 276</u>	<u>6 781</u>	<u>3 840</u> 3 036	<u>8 168</u>	<u>8 293</u>	

211-3.**211-302.**

211-302-0100	, 350 32496-2013	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339					
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339					
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339					

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820	<u>20 125</u> 15 820

211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>5 212</u>	<u>4 386</u>	<u>4 120</u> 3 157	<u>8 293</u>	<u>3 965</u>	<u>10 310</u>	<u>9 554</u>	

211-302-0100	, 350 32496-2013	3										
211-302-0101	5-10	3	1	350								
211-302-0102	10-20	3	1	350								
211-302-0103	20-40	3	1	350								

8.04-08-2023

211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 564</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>16 972</u> 15 820

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>10 310</u>	<u>5 072</u>	<u>8 168</u>	<u>6 276</u>	<u>5 087</u>

211-302-0100	, 350 32496-2013	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					
211-302-0103	20-40	3	1	350					

				,	
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>6 908</u>

				,	
211-302-0100	, 350 32496-2013	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	
211-302-0102	10-20	3	1	350	
211-302-0103	20-40	3	1	350	

211-302-0200	32496-2013 , 400	3								
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 , 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 416</u>	<u>7 560</u>	<u>5 550</u>	<u>2 552</u> 1 339	<u>6 662</u>	<u>7 343</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 416</u>	<u>7 560</u>	<u>5 550</u>	<u>2 552</u> 1 339	<u>6 662</u>	<u>7 343</u>

211-302-0200	32496-2013 , 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 , 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 487</u>	<u>4 949</u>	<u>4 949</u>	<u>5 550</u>	<u>3 201</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 487</u>	<u>4 949</u>	<u>4 949</u>	<u>5 550</u>	<u>3 201</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>

211-302-0200	32496-2013 , 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 , 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 615</u>	<u>6 045</u> 3 080	<u>6 384</u>	<u>7 315</u>	<u>4 376</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 615</u>	<u>6 045</u> 3 080	<u>6 384</u>	<u>7 315</u>	<u>4 376</u>

211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 097</u> 26 339

211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 827</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 827</u>

211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 071</u>	<u>9 698</u>	<u>8 658</u>	<u>5 182</u> 3 200	<u>9 698</u>	<u>8 137</u>

211-402.

					,									
211-402-0100														
211-402-0101			1	1000	<u>4 507</u> 3 571	<u>7 635</u> 3 164	<u>6 725</u> 3 164	<u>8 510</u> 3 164	<u>7 617</u> 3 164	<u>7 200</u> 3 571	<u>4 554</u> 3 571	<u>4 862</u> 3 571	<u>5 737</u> 3 571	<u>8 510</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 313</u> 16 071
211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

					,						
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 317</u>	<u>6 317</u>	<u>5 376</u>	<u>6 619</u>	<u>6 905</u>	<u>10 729</u>	<u>9 698</u>

					,								
211-402-0100													
211-402-0101			1	1000	$\frac{8\,510}{3\,164}$	$\frac{7\,385}{3\,571}$	$\frac{7\,385}{3\,571}$	$\frac{8\,510}{3\,164}$	$\frac{5\,593}{3\,571}$	$\frac{8\,510}{3\,164}$	$\frac{6\,440}{3\,571}$	$\frac{8\,510}{3\,164}$	$\frac{7\,460}{3\,164}$

8.04-08-2023

				,					
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 999</u>	<u>4 802</u> 3 133	<u>9 084</u>	<u>6 103</u>	<u>5 182</u>

				,	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 489</u>

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 434</u> 1 451	<u>6 922</u>	<u>4 112</u> 3 348	<u>2 827</u> 1 607	<u>6 922</u>	<u>9 009</u>	<u>4 900</u>

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 608</u>	<u>5 573</u> 3 571	<u>4 386</u>	<u>3 457</u> 2 143	<u>6 062</u>	<u>9 610</u>	<u>5 985</u>

211-603.

-

-

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{3\ 325}{2\ 346}$	$\underline{6\ 558}$	$\frac{5\ 308}{4\ 531}$	$\frac{4\ 466}{3\ 237}$	$\underline{5\ 894}$	$\underline{8\ 842}$
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{3\ 325}{2\ 346}$	$\underline{6\ 558}$	$\frac{5\ 308}{4\ 531}$	$\frac{4\ 466}{3\ 237}$	$\underline{5\ 894}$	$\underline{8\ 842}$
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{3\ 325}{2\ 346}$	$\underline{6\ 558}$	$\frac{5\ 308}{4\ 531}$	$\frac{4\ 866}{3\ 625}$	$\underline{5\ 894}$	$\underline{8\ 842}$
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{3\ 325}{2\ 346}$	$\underline{6\ 558}$	$\frac{5\ 308}{4\ 531}$	$\frac{4\ 866}{3\ 625}$	$\underline{5\ 894}$	$\underline{8\ 842}$

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 374</u> 3 482	<u>4 406</u> 3 348	<u>3 544</u>	<u>3 201</u>	<u>11 078</u>	<u>10 800</u>	<u>8 299</u>	<u>3 371</u> 1 473

					,						
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 012</u> 3 571	<u>4 699</u> 3 571	<u>4 810</u>	<u>4 518</u>	<u>8 580</u>	<u>8 283</u>	<u>6 819</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 557</u>	<u>4 676</u>	<u>4 392</u> 3 366	<u>4 759</u>	<u>4 095</u>	<u>10 042</u>	<u>9 773</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 557</u>	<u>4 676</u>	<u>4 392</u> 3 366	<u>4 759</u>	<u>4 095</u>	<u>10 042</u>	<u>9 773</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 557</u>	<u>4 676</u>	<u>4 392</u> 3 366	<u>4 759</u>	<u>4 095</u>	<u>10 042</u>	<u>9 773</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 557</u>	<u>4 676</u>	<u>4 392</u> 3 366	<u>4 759</u>	<u>4 095</u>	<u>10 042</u>	<u>9 773</u>

211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 440</u>	<u>4 576</u>	<u>2 524</u> 1 071	<u>4 023</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 184</u> 2 143	<u>5 766</u>	<u>5 469</u>	<u>3 723</u> 2 143	<u>5 321</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>11 386</u>	<u>4 325</u> 2 460	<u>5 625</u>	<u>5 490</u>	<u>3 774</u> 2 330
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>11 386</u>	<u>4 325</u> 2 460	<u>5 625</u>	<u>5 490</u>	<u>3 774</u> 2 330
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>11 386</u>	<u>4 325</u> 2 460	<u>5 625</u>	<u>5 490</u>	<u>3 774</u> 2 330
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>11 386</u>	<u>4 325</u> 2 460	<u>5 625</u>	<u>5 490</u>	<u>3 774</u> 2 330

211-603-0100	- 25607-2009	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 222</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 222</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 222</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 222</u>

211-7.
211-701.

211-701-0100		3									
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	<u>3 729</u> 2 250	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{3\ 101}{2\ 089}$	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>	<u>5 333</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{3\ 101}{2\ 089}$	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>	<u>5 333</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{3\ 101}{2\ 089}$	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>	<u>5 333</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	$\frac{3\ 101}{2\ 089}$	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>	<u>5 333</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 101}{2\ 089}$	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>	<u>5 333</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	$\frac{3\ 101}{2\ 089}$	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>	<u>5 333</u>
211-701-0300												
211-701-0302	2,5- 10 -			1000								

211-701-0100		3						
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0300								
211-701-0302	2,5- 10 -			1000				

212. ,
 212-1.
 212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 213</u> 17 675	<u>23 893</u> 21 429	<u>26 212</u> 13 847	<u>22 432</u> 13 847	<u>27 528</u> 13 847	<u>29 752</u> 16 035
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 111</u> 18 559	<u>25 254</u> 22 768	<u>26 915</u> 14 539	<u>23 136</u> 14 539	<u>28 232</u> 14 539	<u>30 566</u> 16 837
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 054</u> 19 487	<u>27 521</u> 25 000	<u>27 654</u> 15 266	<u>23 874</u> 15 266	<u>28 970</u> 15 266	<u>31 421</u> 17 679
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 071</u> 19 683	<u>27 729</u> 25 253	<u>25 140</u> 15 420	<u>22 495</u> 15 420	<u>26 494</u> 15 420	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 275</u> 19 884	<u>27 991</u> 25 510	<u>25 300</u> 15 578	<u>22 654</u> 15 578	<u>26 653</u> 15 578	<u>29 154</u> 18 039
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>28 258</u> 25 773	<u>25 463</u> 15 738	<u>22 818</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>29 343</u> 18 225
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 512	<u>28 809</u> 26 316	<u>25 800</u> 16 070	<u>23 154</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>29 733</u> 18 609
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 135</u> 20 730	<u>29 094</u> 26 596	<u>25 974</u> 16 241	<u>23 328</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>29 934</u> 18 807
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 275</u> 19 884	<u>27 991</u> 25 510	<u>25 300</u> 15 578	<u>22 654</u> 15 578	<u>26 653</u> 15 578	<u>29 154</u> 18 039
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>28 258</u> 25 773	<u>25 463</u> 15 738	<u>22 818</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>29 343</u> 18 225

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 630</u> 16 035	<u>28 630</u> 16 035	<u>24 655</u> 16 035	<u>27 528</u> 13 847	<u>27 528</u> 13 847	<u>24 685</u> 17 817	<u>29 752</u> 16 035
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 444</u> 16 837	<u>29 444</u> 16 837	<u>25 470</u> 16 837	<u>28 232</u> 14 539	<u>28 232</u> 14 539	<u>25 590</u> 18 707	<u>30 566</u> 16 837
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 300</u> 17 679	<u>30 300</u> 17 679	<u>26 325</u> 17 679	<u>28 970</u> 15 266	<u>28 970</u> 15 266	<u>26 541</u> 19 643	<u>31 421</u> 17 679
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 067</u> 17 857	<u>28 067</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>26 494</u> 15 420	<u>26 494</u> 15 420	<u>25 767</u> 19 841	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 252</u> 18 039	<u>28 252</u> 18 039	<u>25 156</u> 18 039	<u>26 653</u> 15 578	<u>26 653</u> 15 578	<u>25 973</u> 20 044	<u>29 154</u> 18 039
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 441</u> 18 225	<u>28 441</u> 18 225	<u>25 344</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 183</u> 20 250	<u>29 343</u> 18 225
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 831</u> 18 609	<u>28 831</u> 18 609	<u>25 734</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>26 616</u> 20 677	<u>29 733</u> 18 609
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 032</u> 18 807	<u>29 032</u> 18 807	<u>25 935</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>26 839</u> 20 897	<u>29 934</u> 18 807
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 252</u> 18 039	<u>28 252</u> 18 039	<u>25 156</u> 18 039	<u>26 653</u> 15 578	<u>26 653</u> 15 578	<u>25 973</u> 20 044	<u>29 154</u> 18 039
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 441</u> 18 225	<u>28 441</u> 18 225	<u>25 344</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 183</u> 20 250	<u>29 343</u> 18 225

212-101-0100	3,5 7473-2010	3							
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 685</u> 17 817	<u>22 875</u> 16 035	<u>27 528</u> 13 847	<u>28 240</u> 16 035	<u>19 335</u> 13 847
212-101-0200	5 7473-2010	3							
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>25 590</u> 18 707	<u>23 690</u> 16 837	<u>28 232</u> 14 539	<u>29 054</u> 16 837	<u>20 039</u> 14 539
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 541</u> 19 643	<u>24 545</u> 17 679	<u>28 970</u> 15 266	<u>29 910</u> 17 679	<u>20 777</u> 15 266
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 767</u> 19 841	<u>23 751</u> 17 857	<u>26 494</u> 15 420	<u>27 896</u> 17 857	<u>20 154</u> 15 420
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 973</u> 20 044	<u>23 936</u> 18 039	<u>26 653</u> 15 578	<u>28 082</u> 18 039	<u>20 314</u> 15 578
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 183</u> 20 250	<u>24 125</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>28 271</u> 18 225	<u>20 477</u> 15 738
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 616</u> 20 677	<u>24 515</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>28 660</u> 18 609	<u>20 813</u> 16 070
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 839</u> 20 897	<u>24 716</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>28 862</u> 18 807	<u>20 987</u> 16 241
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 973</u> 20 044	<u>23 936</u> 18 039	<u>26 653</u> 15 578	<u>28 082</u> 18 039	<u>20 314</u> 15 578
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 183</u> 20 250	<u>24 125</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>28 271</u> 18 225	<u>20 477</u> 15 738

212-101-0100	3,5 7473-2010	3			
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 627</u> 13 847
212-101-0200	5 7473-2010	3			
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 330</u> 14 539
212-101-0300	7,5 7473-2010	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 069</u> 15 266
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 470</u> 15 420
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 630</u> 15 578
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 793</u> 15 738
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 130</u> 16 070
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 303</u> 16 241
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 630</u> 15 578
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 793</u> 15 738

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 696</u> 20 299	<u>28 531</u> 26 042	<u>25 630</u> 15 902	<u>22 984</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>29 536</u> 18 415
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 135</u> 20 730	<u>29 094</u> 26 596	<u>25 974</u> 16 241	<u>23 328</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>29 934</u> 18 807
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 20 953	<u>29 384</u> 26 882	<u>26 151</u> 16 415	<u>23 505</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>30 140</u> 19 009
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>28 258</u> 25 773	<u>25 463</u> 15 738	<u>22 818</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>29 343</u> 18 225
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 696</u> 20 299	<u>28 531</u> 26 042	<u>25 630</u> 15 902	<u>22 984</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>29 536</u> 18 415
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 512	<u>28 809</u> 26 316	<u>25 800</u> 16 070	<u>23 154</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>29 733</u> 18 609
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 361</u> 20 953	<u>29 384</u> 26 882	<u>26 151</u> 16 415	<u>23 505</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>30 140</u> 19 009
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 181	<u>29 681</u> 27 174	<u>26 332</u> 16 594	<u>23 687</u> 16 594	<u>27 686</u> 16 594	<u>30 350</u> 19 216
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 696</u> 20 299	<u>28 531</u> 26 042	<u>25 630</u> 15 902	<u>22 984</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>29 536</u> 18 415
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 512	<u>28 809</u> 26 316	<u>25 800</u> 16 070	<u>23 154</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>29 733</u> 18 609
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 135</u> 20 730	<u>29 094</u> 26 596	<u>25 974</u> 16 241	<u>23 328</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>29 934</u> 18 807
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 181	<u>29 681</u> 27 174	<u>26 332</u> 16 594	<u>23 687</u> 16 594	<u>27 686</u> 16 594	<u>30 350</u> 19 216
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 414	<u>29 985</u> 27 473	<u>26 518</u> 16 776	<u>23 872</u> 16 776	<u>27 871</u> 16 776	<u>30 564</u> 19 427
212-101-0400	10 7473-2010	3								

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 634</u> 18 415	<u>28 634</u> 18 415	<u>25 537</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 397</u> 20 461	<u>29 536</u> 18 415
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 032</u> 18 807	<u>29 032</u> 18 807	<u>25 935</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>26 839</u> 20 897	<u>29 934</u> 18 807
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 238</u> 19 009	<u>29 238</u> 19 009	<u>26 141</u> 19 009	<u>27 504</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>27 068</u> 21 121	<u>30 140</u> 19 009
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 441</u> 18 225	<u>28 441</u> 18 225	<u>25 344</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 183</u> 20 250	<u>29 343</u> 18 225
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 634</u> 18 415	<u>28 634</u> 18 415	<u>25 537</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 397</u> 20 461	<u>29 536</u> 18 415
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 831</u> 18 609	<u>28 831</u> 18 609	<u>25 734</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>26 616</u> 20 677	<u>29 733</u> 18 609
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 238</u> 19 009	<u>29 238</u> 19 009	<u>26 141</u> 19 009	<u>27 504</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>27 068</u> 21 121	<u>30 140</u> 19 009
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 448</u> 19 216	<u>29 448</u> 19 216	<u>26 351</u> 19 216	<u>27 686</u> 16 594	<u>27 686</u> 16 594	<u>27 301</u> 21 351	<u>30 350</u> 19 216
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 634</u> 18 415	<u>28 634</u> 18 415	<u>25 537</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 397</u> 20 461	<u>29 536</u> 18 415
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 831</u> 18 609	<u>28 831</u> 18 609	<u>25 734</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>26 616</u> 20 677	<u>29 733</u> 18 609
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 032</u> 18 807	<u>29 032</u> 18 807	<u>25 935</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>26 839</u> 20 897	<u>29 934</u> 18 807
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 448</u> 19 216	<u>29 448</u> 19 216	<u>26 351</u> 19 216	<u>27 686</u> 16 594	<u>27 686</u> 16 594	<u>27 301</u> 21 351	<u>30 350</u> 19 216
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 662</u> 19 427	<u>29 662</u> 19 427	<u>26 565</u> 19 427	<u>27 871</u> 16 776	<u>27 871</u> 16 776	<u>27 539</u> 21 586	<u>30 564</u> 19 427
212-101-0400	10 7473-2010	3									

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 397</u> 20 461	<u>24 318</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>28 463</u> 18 415	<u>20 643</u> 15 902
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 839</u> 20 897	<u>24 716</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>28 862</u> 18 807	<u>20 987</u> 16 241
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 068</u> 21 121	<u>24 922</u> 19 009	<u>27 504</u> 16 415	<u>29 067</u> 19 009	<u>21 165</u> 16 415
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 183</u> 20 250	<u>24 125</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>28 271</u> 18 225	<u>20 477</u> 15 738
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 397</u> 20 461	<u>24 318</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>28 463</u> 18 415	<u>20 643</u> 15 902
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 616</u> 20 677	<u>24 515</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>28 660</u> 18 609	<u>20 813</u> 16 070
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 068</u> 21 121	<u>24 922</u> 19 009	<u>27 504</u> 16 415	<u>29 067</u> 19 009	<u>21 165</u> 16 415
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 301</u> 21 351	<u>25 132</u> 19 216	<u>27 686</u> 16 594	<u>29 277</u> 19 216	<u>21 346</u> 16 594
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 397</u> 20 461	<u>24 318</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>28 463</u> 18 415	<u>20 643</u> 15 902
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 616</u> 20 677	<u>24 515</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>28 660</u> 18 609	<u>20 813</u> 16 070
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 839</u> 20 897	<u>24 716</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>28 862</u> 18 807	<u>20 987</u> 16 241
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 301</u> 21 351	<u>25 132</u> 19 216	<u>27 686</u> 16 594	<u>29 277</u> 19 216	<u>21 346</u> 16 594
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 539</u> 21 586	<u>25 346</u> 19 427	<u>27 871</u> 16 776	<u>29 491</u> 19 427	<u>21 531</u> 16 776
212-101-0400	10 7473-2010	3							

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 960</u> 15 902
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 303</u> 16 241
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 481</u> 16 415
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 793</u> 15 738
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 960</u> 15 902
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 130</u> 16 070
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 481</u> 16 415
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 662</u> 16 594
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 960</u> 15 902
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 130</u> 16 070
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 303</u> 16 241
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 662</u> 16 594
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 847</u> 16 776
212-101-0400	10 7473-2010	3			

212-101-0401		3	1	2400	<u>22 890</u> 20 309	<u>29 064</u> 26 518	<u>28 402</u> 16 003	<u>24 622</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>32 238</u> 18 482
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 915</u> 20 515	<u>29 287</u> 26 786	<u>25 896</u> 16 164	<u>23 250</u> 16 164	<u>27 249</u> 16 164	<u>29 794</u> 18 669
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 128</u> 20 724	<u>29 565</u> 27 059	<u>26 064</u> 16 329	<u>23 418</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>29 988</u> 18 859
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 345</u> 20 938	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 185</u> 19 054
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 593</u> 19 455
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 606	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 803</u> 19 662
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 128</u> 20 724	<u>29 565</u> 27 059	<u>26 064</u> 16 329	<u>23 418</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>29 988</u> 18 859
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 345</u> 20 938	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 185</u> 19 054
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 567</u> 21 156	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 387</u> 19 252
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 606	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 803</u> 19 662
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 260</u> 21 838	<u>31 043</u> 28 514	<u>26 956</u> 17 207	<u>24 310</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>31 018</u> 19 873
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 345</u> 20 938	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 185</u> 19 054
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 567</u> 21 156	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 387</u> 19 252

212-101-0401		3	1	2400	<u>31 116</u> 18 482	<u>31 116</u> 18 482	<u>27 142</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>27 448</u> 20 536	<u>32 238</u> 18 482
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 892</u> 18 669	<u>28 892</u> 18 669	<u>25 795</u> 18 669	<u>27 249</u> 16 164	<u>27 249</u> 16 164	<u>26 683</u> 20 743	<u>29 794</u> 18 669
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 085</u> 18 859	<u>29 085</u> 18 859	<u>25 989</u> 18 859	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>26 898</u> 20 955	<u>29 988</u> 18 859
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 283</u> 19 054	<u>29 283</u> 19 054	<u>26 186</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 118</u> 21 171	<u>30 185</u> 19 054
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 690</u> 19 455	<u>29 690</u> 19 455	<u>26 594</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 571</u> 21 617	<u>30 593</u> 19 455
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 901</u> 19 662	<u>29 901</u> 19 662	<u>26 804</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>27 804</u> 21 847	<u>30 803</u> 19 662
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 085</u> 18 859	<u>29 085</u> 18 859	<u>25 989</u> 18 859	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>26 898</u> 20 955	<u>29 988</u> 18 859
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 283</u> 19 054	<u>29 283</u> 19 054	<u>26 186</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 118</u> 21 171	<u>30 185</u> 19 054
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 252	<u>29 485</u> 19 252	<u>26 388</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 342</u> 21 391	<u>30 387</u> 19 252
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 901</u> 19 662	<u>29 901</u> 19 662	<u>26 804</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>27 804</u> 21 847	<u>30 803</u> 19 662
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 116</u> 19 873	<u>30 116</u> 19 873	<u>27 019</u> 19 873	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 043</u> 22 081	<u>31 018</u> 19 873
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 283</u> 19 054	<u>29 283</u> 19 054	<u>26 186</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 118</u> 21 171	<u>30 185</u> 19 054
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 252	<u>29 485</u> 19 252	<u>26 388</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 342</u> 21 391	<u>30 387</u> 19 252

212-101-0401		3	1	2400	<u>27 448</u> 20 536	<u>25 362</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>30 726</u> 18 482	<u>21 526</u> 16 003
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 683</u> 20 743	<u>24 576</u> 18 669	<u>27 249</u> 16 164	<u>28 721</u> 18 669	<u>20 910</u> 16 164
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 898</u> 20 955	<u>24 769</u> 18 859	<u>27 417</u> 16 329	<u>28 915</u> 18 859	<u>21 077</u> 16 329
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 118</u> 21 171	<u>24 967</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 112</u> 19 054	<u>21 248</u> 16 498
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 571</u> 21 617	<u>25 374</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>29 520</u> 19 455	<u>21 601</u> 16 845
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 804</u> 21 847	<u>25 585</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>29 730</u> 19 662	<u>21 783</u> 17 024
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 898</u> 20 955	<u>24 769</u> 18 859	<u>27 417</u> 16 329	<u>28 915</u> 18 859	<u>21 077</u> 16 329
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 118</u> 21 171	<u>24 967</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 112</u> 19 054	<u>21 248</u> 16 498
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 342</u> 21 391	<u>25 169</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>29 314</u> 19 252	<u>21 423</u> 16 669
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 804</u> 21 847	<u>25 585</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>29 730</u> 19 662	<u>21 783</u> 17 024
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 043</u> 22 081	<u>25 800</u> 19 873	<u>28 309</u> 17 207	<u>29 945</u> 19 873	<u>21 969</u> 17 207
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 118</u> 21 171	<u>24 967</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 112</u> 19 054	<u>21 248</u> 16 498
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 342</u> 21 391	<u>25 169</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>29 314</u> 19 252	<u>21 423</u> 16 669

212-101-0401		3	1	2400	<u>25 817</u> 16 003
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 226</u> 16 164
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 393</u> 16 329
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 393</u> 16 329
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 285</u> 17 207
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 739</u> 16 669

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 593</u> 19 455
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 260</u> 21 838	<u>31 043</u> 28 514	<u>26 956</u> 17 207	<u>24 310</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>31 018</u> 19 873
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 501</u> 22 075	<u>31 358</u> 28 824	<u>27 146</u> 17 394	<u>24 500</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 567</u> 21 156	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 387</u> 19 252
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 593</u> 19 455
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 606	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 803</u> 19 662
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 501</u> 22 075	<u>31 358</u> 28 824	<u>27 146</u> 17 394	<u>24 500</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 748</u> 22 318	<u>31 679</u> 29 141	<u>27 340</u> 17 585	<u>24 694</u> 17 585	<u>28 693</u> 17 585	<u>31 462</u> 20 310
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 286</u> 20 699	<u>29 064</u> 26 518	<u>28 402</u> 16 003	<u>24 622</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>32 973</u> 19 205
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 315</u> 20 908	<u>29 287</u> 26 786	<u>25 896</u> 16 164	<u>23 250</u> 16 164	<u>27 249</u> 16 164	<u>30 536</u> 19 399
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 532</u> 21 122	<u>29 565</u> 27 059	<u>26 064</u> 16 329	<u>23 418</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>30 737</u> 19 597
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 753</u> 21 339	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 943</u> 19 799
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>31 366</u> 20 216

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 690</u> 19 455	<u>29 690</u> 19 455	<u>26 594</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 571</u> 21 617	<u>30 593</u> 19 455
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 116</u> 19 873	<u>30 116</u> 19 873	<u>27 019</u> 19 873	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 043</u> 22 081	<u>31 018</u> 19 873
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 252	<u>29 485</u> 19 252	<u>26 388</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 342</u> 21 391	<u>30 387</u> 19 252
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 690</u> 19 455	<u>29 690</u> 19 455	<u>26 594</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 571</u> 21 617	<u>30 593</u> 19 455
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 901</u> 19 662	<u>29 901</u> 19 662	<u>26 804</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>27 804</u> 21 847	<u>30 803</u> 19 662
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 559</u> 20 310	<u>30 559</u> 20 310	<u>27 463</u> 20 310	<u>28 693</u> 17 585	<u>28 693</u> 17 585	<u>28 536</u> 22 567	<u>31 462</u> 20 310
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 851</u> 19 205	<u>31 851</u> 19 205	<u>27 876</u> 19 205	<u>29 719</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>28 264</u> 21 339	<u>32 973</u> 19 205
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 634</u> 19 399	<u>29 634</u> 19 399	<u>26 537</u> 19 399	<u>27 249</u> 16 164	<u>27 249</u> 16 164	<u>27 508</u> 21 555	<u>30 536</u> 19 399
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 835</u> 19 597	<u>29 835</u> 19 597	<u>26 738</u> 19 597	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 732</u> 21 775	<u>30 737</u> 19 597
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 040</u> 19 799	<u>30 040</u> 19 799	<u>26 944</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 960</u> 21 999	<u>30 943</u> 19 799
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 464</u> 20 216	<u>30 464</u> 20 216	<u>27 367</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>28 430</u> 22 462	<u>31 366</u> 20 216

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 571</u> 21 617	<u>25 374</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>29 520</u> 19 455	<u>21 601</u> 16 845
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 043</u> 22 081	<u>25 800</u> 19 873	<u>28 309</u> 17 207	<u>29 945</u> 19 873	<u>21 969</u> 17 207
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>26 019</u> 20 089	<u>28 499</u> 17 394	<u>30 164</u> 20 089	<u>22 159</u> 17 394
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 342</u> 21 391	<u>25 169</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>29 314</u> 19 252	<u>21 423</u> 16 669
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 571</u> 21 617	<u>25 374</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>29 520</u> 19 455	<u>21 601</u> 16 845
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 804</u> 21 847	<u>25 585</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>29 730</u> 19 662	<u>21 783</u> 17 024
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>26 019</u> 20 089	<u>28 499</u> 17 394	<u>30 164</u> 20 089	<u>22 159</u> 17 394
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 536</u> 22 567	<u>26 243</u> 20 310	<u>28 693</u> 17 585	<u>30 389</u> 20 310	<u>22 353</u> 17 585
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 264</u> 21 339	<u>26 096</u> 19 205	<u>29 719</u> 16 003	<u>31 461</u> 19 205	<u>21 526</u> 16 003
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 508</u> 21 555	<u>25 318</u> 19 399	<u>27 249</u> 16 164	<u>29 463</u> 19 399	<u>20 910</u> 16 164
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 732</u> 21 775	<u>25 519</u> 19 597	<u>27 417</u> 16 329	<u>29 664</u> 19 597	<u>21 077</u> 16 329
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 960</u> 21 999	<u>25 724</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 870</u> 19 799	<u>21 248</u> 16 498
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 430</u> 22 462	<u>26 148</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 293</u> 20 216	<u>21 601</u> 16 845

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 285</u> 17 207
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 475</u> 17 394
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 475</u> 17 394
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 670</u> 17 585
212-101-0500	12,5 7473-2010	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 817</u> 16 003
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 226</u> 16 164
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 393</u> 16 329
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 917</u> 16 845

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 445</u> 22 020	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>31 585</u> 20 431
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 532</u> 21 122	<u>29 565</u> 27 059	<u>26 064</u> 16 329	<u>23 418</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>30 737</u> 19 597
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 753</u> 21 339	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 943</u> 19 799
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 979</u> 21 562	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>31 152</u> 20 006
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 445</u> 22 020	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>31 585</u> 20 431
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 686</u> 22 257	<u>31 043</u> 28 514	<u>26 956</u> 17 207	<u>24 310</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>31 808</u> 20 651
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 753</u> 21 339	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 943</u> 19 799
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 979</u> 21 562	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>31 152</u> 20 006
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>31 366</u> 20 216
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 686</u> 22 257	<u>31 043</u> 28 514	<u>26 956</u> 17 207	<u>24 310</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>31 808</u> 20 651
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 499	<u>31 358</u> 28 824	<u>27 146</u> 17 394	<u>24 500</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>32 036</u> 20 875
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 979</u> 21 562	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>31 152</u> 20 006
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>31 366</u> 20 216

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 682</u> 20 431	<u>30 682</u> 20 431	<u>27 586</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 673</u> 22 701	<u>31 585</u> 20 431
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 835</u> 19 597	<u>29 835</u> 19 597	<u>26 738</u> 19 597	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 732</u> 21 775	<u>30 737</u> 19 597
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 040</u> 19 799	<u>30 040</u> 19 799	<u>26 944</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 960</u> 21 999	<u>30 943</u> 19 799
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 250</u> 20 006	<u>30 250</u> 20 006	<u>27 153</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>28 192</u> 22 228	<u>31 152</u> 20 006
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 682</u> 20 431	<u>30 682</u> 20 431	<u>27 586</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 673</u> 22 701	<u>31 585</u> 20 431
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 906</u> 20 651	<u>30 906</u> 20 651	<u>27 809</u> 20 651	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 921</u> 22 945	<u>31 808</u> 20 651
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 040</u> 19 799	<u>30 040</u> 19 799	<u>26 944</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 960</u> 21 999	<u>30 943</u> 19 799
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 250</u> 20 006	<u>30 250</u> 20 006	<u>27 153</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>28 192</u> 22 228	<u>31 152</u> 20 006
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 464</u> 20 216	<u>30 464</u> 20 216	<u>27 367</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>28 430</u> 22 462	<u>31 366</u> 20 216
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 906</u> 20 651	<u>30 906</u> 20 651	<u>27 809</u> 20 651	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 921</u> 22 945	<u>31 808</u> 20 651
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 134</u> 20 875	<u>31 134</u> 20 875	<u>28 037</u> 20 875	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>29 174</u> 23 195	<u>32 036</u> 20 875
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 250</u> 20 006	<u>30 250</u> 20 006	<u>27 153</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>28 192</u> 22 228	<u>31 152</u> 20 006
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 464</u> 20 216	<u>30 464</u> 20 216	<u>27 367</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>28 430</u> 22 462	<u>31 366</u> 20 216

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 673</u> 22 701	<u>26 366</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 512</u> 20 431	<u>21 783</u> 17 024
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 732</u> 21 775	<u>25 519</u> 19 597	<u>27 417</u> 16 329	<u>29 664</u> 19 597	<u>21 077</u> 16 329
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 960</u> 21 999	<u>25 724</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 870</u> 19 799	<u>21 248</u> 16 498
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 192</u> 22 228	<u>25 934</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 079</u> 20 006	<u>21 423</u> 16 669
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 673</u> 22 701	<u>26 366</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 512</u> 20 431	<u>21 783</u> 17 024
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 921</u> 22 945	<u>26 590</u> 20 651	<u>28 309</u> 17 207	<u>30 735</u> 20 651	<u>21 969</u> 17 207
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 960</u> 21 999	<u>25 724</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 870</u> 19 799	<u>21 248</u> 16 498
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 192</u> 22 228	<u>25 934</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 079</u> 20 006	<u>21 423</u> 16 669
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 430</u> 22 462	<u>26 148</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 293</u> 20 216	<u>21 601</u> 16 845
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 921</u> 22 945	<u>26 590</u> 20 651	<u>28 309</u> 17 207	<u>30 735</u> 20 651	<u>21 969</u> 17 207
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 174</u> 23 195	<u>26 818</u> 20 875	<u>28 499</u> 17 394	<u>30 963</u> 20 875	<u>22 159</u> 17 394
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 192</u> 22 228	<u>25 934</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 079</u> 20 006	<u>21 423</u> 16 669
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 430</u> 22 462	<u>26 148</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 293</u> 20 216	<u>21 601</u> 16 845

212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 393</u> 16 329
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 285</u> 17 207
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 285</u> 17 207
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 475</u> 17 394
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 917</u> 16 845

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 445</u> 22 020	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>31 585</u> 20 431
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 499	<u>31 358</u> 28 824	<u>27 146</u> 17 394	<u>24 500</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>32 036</u> 20 875
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 183</u> 22 746	<u>31 679</u> 29 141	<u>27 340</u> 17 585	<u>24 694</u> 17 585	<u>28 693</u> 17 585	<u>32 269</u> 21 105
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 770</u> 21 175	<u>29 608</u> 27 054	<u>29 993</u> 17 569	<u>26 214</u> 17 569	<u>31 310</u> 17 569	<u>33 054</u> 19 286
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>29 837</u> 27 327	<u>27 504</u> 17 746	<u>24 858</u> 17 746	<u>28 857</u> 17 746	<u>30 619</u> 19 481
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 026</u> 21 608	<u>30 120</u> 27 606	<u>27 688</u> 17 928	<u>25 042</u> 17 928	<u>29 041</u> 17 928	<u>30 821</u> 19 679
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>30 409</u> 27 890	<u>27 875</u> 18 112	<u>25 230</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>31 027</u> 19 882
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 719</u> 22 290	<u>31 006</u> 28 477	<u>28 263</u> 18 494	<u>25 617</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>31 452</u> 20 301
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 960</u> 22 527	<u>31 314</u> 28 780	<u>28 463</u> 18 690	<u>25 817</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>31 671</u> 20 517
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 026</u> 21 608	<u>30 120</u> 27 606	<u>27 688</u> 17 928	<u>25 042</u> 17 928	<u>29 041</u> 17 928	<u>30 821</u> 19 679
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>30 409</u> 27 890	<u>27 875</u> 18 112	<u>25 230</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>31 027</u> 19 882
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 483</u> 22 058	<u>30 704</u> 28 181	<u>28 067</u> 18 301	<u>25 421</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 960</u> 22 527	<u>31 314</u> 28 780	<u>28 463</u> 18 690	<u>25 817</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>31 671</u> 20 517

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 682</u> 20 431	<u>30 682</u> 20 431	<u>27 586</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 673</u> 22 701	<u>31 585</u> 20 431
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 134</u> 20 875	<u>31 134</u> 20 875	<u>28 037</u> 20 875	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>29 174</u> 23 195	<u>32 036</u> 20 875
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 367</u> 21 105	<u>31 367</u> 21 105	<u>28 270</u> 21 105	<u>28 693</u> 17 585	<u>28 693</u> 17 585	<u>29 433</u> 23 450	<u>32 269</u> 21 105
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 933</u> 19 286	<u>31 933</u> 19 286	<u>27 958</u> 19 286	<u>31 310</u> 17 569	<u>31 310</u> 17 569	<u>28 355</u> 21 429	<u>33 054</u> 19 286
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 716</u> 19 481	<u>29 716</u> 19 481	<u>26 620</u> 19 481	<u>28 857</u> 17 746	<u>28 857</u> 17 746	<u>27 600</u> 21 645	<u>30 619</u> 19 481
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 918</u> 19 679	<u>29 918</u> 19 679	<u>26 822</u> 19 679	<u>29 041</u> 17 928	<u>29 041</u> 17 928	<u>27 824</u> 21 866	<u>30 821</u> 19 679
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 125</u> 19 882	<u>30 125</u> 19 882	<u>27 028</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>28 053</u> 22 091	<u>31 027</u> 19 882
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 550</u> 20 301	<u>30 550</u> 20 301	<u>27 453</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>28 526</u> 22 556	<u>31 452</u> 20 301
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 769</u> 20 517	<u>30 769</u> 20 517	<u>27 673</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>28 769</u> 22 796	<u>31 671</u> 20 517
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 918</u> 19 679	<u>29 918</u> 19 679	<u>26 822</u> 19 679	<u>29 041</u> 17 928	<u>29 041</u> 17 928	<u>27 824</u> 21 866	<u>30 821</u> 19 679
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 125</u> 19 882	<u>30 125</u> 19 882	<u>27 028</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>28 053</u> 22 091	<u>31 027</u> 19 882
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 769</u> 20 517	<u>30 769</u> 20 517	<u>27 673</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>28 769</u> 22 796	<u>31 671</u> 20 517

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 673</u> 22 701	<u>26 366</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 512</u> 20 431	<u>21 783</u> 17 024
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 174</u> 23 195	<u>26 818</u> 20 875	<u>28 499</u> 17 394	<u>30 963</u> 20 875	<u>22 159</u> 17 394
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 433</u> 23 450	<u>27 051</u> 21 105	<u>28 693</u> 17 585	<u>31 196</u> 21 105	<u>22 353</u> 17 585
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 355</u> 21 429	<u>26 178</u> 19 286	<u>31 310</u> 17 569	<u>31 542</u> 19 286	<u>23 117</u> 17 569
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 600</u> 21 645	<u>25 401</u> 19 481	<u>28 857</u> 17 746	<u>29 546</u> 19 481	<u>22 517</u> 17 746
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>27 824</u> 21 866	<u>25 602</u> 19 679	<u>29 041</u> 17 928	<u>29 748</u> 19 679	<u>22 701</u> 17 928
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 053</u> 22 091	<u>25 809</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 954</u> 19 882	<u>22 889</u> 18 112
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 526</u> 22 556	<u>26 234</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>30 379</u> 20 301	<u>23 276</u> 18 494
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 769</u> 22 796	<u>26 453</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>30 599</u> 20 517	<u>23 476</u> 18 690
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>27 824</u> 21 866	<u>25 602</u> 19 679	<u>29 041</u> 17 928	<u>29 748</u> 19 679	<u>22 701</u> 17 928
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 053</u> 22 091	<u>25 809</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 954</u> 19 882	<u>22 889</u> 18 112
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>26 019</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>30 164</u> 20 089	<u>23 081</u> 18 301
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 769</u> 22 796	<u>26 453</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>30 599</u> 20 517	<u>23 476</u> 18 690

212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 475</u> 17 394
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 670</u> 17 585
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 409</u> 17 569
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 833</u> 17 746
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 017</u> 17 928
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 205</u> 18 112
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 592</u> 18 494
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 792</u> 18 690
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 017</u> 17 928
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 205</u> 18 112
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 397</u> 18 301
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 792</u> 18 690

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 769	<u>31 628</u> 29 090	<u>28 667</u> 18 891	<u>26 021</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>31 896</u> 20 737
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>30 409</u> 27 890	<u>27 875</u> 18 112	<u>25 230</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>31 027</u> 19 882
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 483</u> 22 058	<u>30 704</u> 28 181	<u>28 067</u> 18 301	<u>25 421</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 719</u> 22 290	<u>31 006</u> 28 477	<u>28 263</u> 18 494	<u>25 617</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>31 452</u> 20 301
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 769	<u>31 628</u> 29 090	<u>28 667</u> 18 891	<u>26 021</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>31 896</u> 20 737
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>31 949</u> 29 406	<u>28 875</u> 19 097	<u>26 230</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>32 125</u> 20 963
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 483</u> 22 058	<u>30 704</u> 28 181	<u>28 067</u> 18 301	<u>25 421</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 719</u> 22 290	<u>31 006</u> 28 477	<u>28 263</u> 18 494	<u>25 617</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>31 452</u> 20 301
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 960</u> 22 527	<u>31 314</u> 28 780	<u>28 463</u> 18 690	<u>25 817</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>31 671</u> 20 517
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>31 949</u> 29 406	<u>28 875</u> 19 097	<u>26 230</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>32 125</u> 20 963
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 715</u> 23 270	<u>32 278</u> 29 729	<u>29 089</u> 19 307	<u>26 443</u> 19 307	<u>30 442</u> 19 307	<u>32 359</u> 21 193
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>31 949</u> 29 406	<u>28 875</u> 19 097	<u>26 230</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>32 125</u> 20 963
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 715</u> 23 270	<u>32 278</u> 29 729	<u>29 089</u> 19 307	<u>26 443</u> 19 307	<u>30 442</u> 19 307	<u>32 359</u> 21 193

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 993</u> 20 737	<u>30 993</u> 20 737	<u>27 897</u> 20 737	<u>30 020</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>29 018</u> 23 041	<u>31 896</u> 20 737
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 125</u> 19 882	<u>30 125</u> 19 882	<u>27 028</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>28 053</u> 22 091	<u>31 027</u> 19 882
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 550</u> 20 301	<u>30 550</u> 20 301	<u>27 453</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>28 526</u> 22 556	<u>31 452</u> 20 301
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 993</u> 20 737	<u>30 993</u> 20 737	<u>27 897</u> 20 737	<u>30 020</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>29 018</u> 23 041	<u>31 896</u> 20 737
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 222</u> 20 963	<u>31 222</u> 20 963	<u>28 126</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>29 273</u> 23 292	<u>32 125</u> 20 963
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 550</u> 20 301	<u>30 550</u> 20 301	<u>27 453</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>28 526</u> 22 556	<u>31 452</u> 20 301
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 769</u> 20 517	<u>30 769</u> 20 517	<u>27 673</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>28 769</u> 22 796	<u>31 671</u> 20 517
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 222</u> 20 963	<u>31 222</u> 20 963	<u>28 126</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>29 273</u> 23 292	<u>32 125</u> 20 963
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 456</u> 21 193	<u>31 456</u> 21 193	<u>28 360</u> 21 193	<u>30 442</u> 19 307	<u>30 442</u> 19 307	<u>29 533</u> 23 548	<u>32 359</u> 21 193
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 222</u> 20 963	<u>31 222</u> 20 963	<u>28 126</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>29 273</u> 23 292	<u>32 125</u> 20 963
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 456</u> 21 193	<u>31 456</u> 21 193	<u>28 360</u> 21 193	<u>30 442</u> 19 307	<u>30 442</u> 19 307	<u>29 533</u> 23 548	<u>32 359</u> 21 193

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 018</u> 23 041	<u>26 677</u> 20 737	<u>30 020</u> 18 891	<u>30 823</u> 20 737	<u>23 680</u> 18 891
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 053</u> 22 091	<u>25 809</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 954</u> 19 882	<u>22 889</u> 18 112
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>26 019</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>30 164</u> 20 089	<u>23 081</u> 18 301
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 526</u> 22 556	<u>26 234</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>30 379</u> 20 301	<u>23 276</u> 18 494
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 018</u> 23 041	<u>26 677</u> 20 737	<u>30 020</u> 18 891	<u>30 823</u> 20 737	<u>23 680</u> 18 891
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 273</u> 23 292	<u>26 906</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>31 052</u> 20 963	<u>23 889</u> 19 097
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 287</u> 22 321	<u>26 019</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>30 164</u> 20 089	<u>23 081</u> 18 301
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 526</u> 22 556	<u>26 234</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>30 379</u> 20 301	<u>23 276</u> 18 494
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 769</u> 22 796	<u>26 453</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>30 599</u> 20 517	<u>23 476</u> 18 690
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 273</u> 23 292	<u>26 906</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>31 052</u> 20 963	<u>23 889</u> 19 097
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 533</u> 23 548	<u>27 141</u> 21 193	<u>30 442</u> 19 307	<u>31 286</u> 21 193	<u>24 102</u> 19 307
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 273</u> 23 292	<u>26 906</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>31 052</u> 20 963	<u>23 889</u> 19 097
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 533</u> 23 548	<u>27 141</u> 21 193	<u>30 442</u> 19 307	<u>31 286</u> 21 193	<u>24 102</u> 19 307

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 997</u> 18 891
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 205</u> 18 112
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 397</u> 18 301
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 592</u> 18 494
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 997</u> 18 891
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 205</u> 19 097
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 397</u> 18 301
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 592</u> 18 494
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 792</u> 18 690
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 205</u> 19 097
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 418</u> 19 307
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 205</u> 19 097
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 418</u> 19 307

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 977</u> 23 528	<u>32 613</u> 30 060	<u>29 307</u> 19 521	<u>26 661</u> 19 521	<u>30 660</u> 19 521	<u>32 598</u> 21 429
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 246</u> 23 793	<u>32 956</u> 30 397	<u>29 530</u> 19 740	<u>26 884</u> 19 740	<u>30 883</u> 19 740	<u>32 843</u> 21 669
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 802</u> 24 340	<u>33 666</u> 31 096	<u>29 991</u> 20 194	<u>27 345</u> 20 194	<u>31 344</u> 20 194	<u>33 349</u> 22 167
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 650</u> 22 042	<u>31 150</u> 28 571	<u>31 190</u> 18 747	<u>27 410</u> 18 747	<u>32 506</u> 18 747	<u>33 871</u> 20 089
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 693</u> 22 264	<u>31 394</u> 28 860	<u>28 712</u> 18 936	<u>26 066</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>31 443</u> 20 292
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 924</u> 22 491	<u>31 694</u> 29 155	<u>28 908</u> 19 129	<u>26 263</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>31 654</u> 20 499
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 400</u> 22 960	<u>32 311</u> 29 762	<u>29 313</u> 19 528	<u>26 668</u> 19 528	<u>30 667</u> 19 528	<u>32 088</u> 20 926
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 645</u> 23 202	<u>32 629</u> 30 075	<u>29 522</u> 19 733	<u>26 876</u> 19 733	<u>30 875</u> 19 733	<u>32 311</u> 21 147
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 693</u> 22 264	<u>31 394</u> 28 860	<u>28 712</u> 18 936	<u>26 066</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>31 443</u> 20 292
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 924</u> 22 491	<u>31 694</u> 29 155	<u>28 908</u> 19 129	<u>26 263</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>31 654</u> 20 499
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 159</u> 22 723	<u>31 999</u> 29 455	<u>29 109</u> 19 326	<u>26 463</u> 19 326	<u>30 462</u> 19 326	<u>31 868</u> 20 711
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 645</u> 23 202	<u>32 629</u> 30 075	<u>29 522</u> 19 733	<u>26 876</u> 19 733	<u>30 875</u> 19 733	<u>32 311</u> 21 147
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 896</u> 23 448	<u>32 954</u> 30 395	<u>29 735</u> 19 943	<u>27 090</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>32 540</u> 21 372

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 696</u> 21 429	<u>31 696</u> 21 429	<u>28 599</u> 21 429	<u>30 660</u> 19 521	<u>30 660</u> 19 521	<u>29 799</u> 23 810	<u>32 598</u> 21 429
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 940</u> 21 669	<u>31 940</u> 21 669	<u>28 844</u> 21 669	<u>30 883</u> 19 740	<u>30 883</u> 19 740	<u>30 071</u> 24 077	<u>32 843</u> 21 669
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 446</u> 22 167	<u>32 446</u> 22 167	<u>29 350</u> 22 167	<u>31 344</u> 20 194	<u>31 344</u> 20 194	<u>30 633</u> 24 631	<u>33 349</u> 22 167
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 749</u> 20 089	<u>32 749</u> 20 089	<u>28 774</u> 20 089	<u>32 506</u> 18 747	<u>32 506</u> 18 747	<u>29 262</u> 22 321	<u>33 871</u> 20 089
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 541</u> 20 292	<u>30 541</u> 20 292	<u>27 444</u> 20 292	<u>30 065</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>28 516</u> 22 547	<u>31 443</u> 20 292
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>30 752</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>27 655</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>28 750</u> 22 777	<u>31 654</u> 20 499
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 185</u> 20 926	<u>31 185</u> 20 926	<u>28 089</u> 20 926	<u>30 667</u> 19 528	<u>30 667</u> 19 528	<u>29 232</u> 23 251	<u>32 088</u> 20 926
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 409</u> 21 147	<u>31 409</u> 21 147	<u>28 312</u> 21 147	<u>30 875</u> 19 733	<u>30 875</u> 19 733	<u>29 481</u> 23 496	<u>32 311</u> 21 147
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 541</u> 20 292	<u>30 541</u> 20 292	<u>27 444</u> 20 292	<u>30 065</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>28 516</u> 22 547	<u>31 443</u> 20 292
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>30 752</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>27 655</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>28 750</u> 22 777	<u>31 654</u> 20 499
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>30 966</u> 20 711	<u>30 966</u> 20 711	<u>27 870</u> 20 711	<u>30 462</u> 19 326	<u>30 462</u> 19 326	<u>28 988</u> 23 012	<u>31 868</u> 20 711
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 409</u> 21 147	<u>31 409</u> 21 147	<u>28 312</u> 21 147	<u>30 875</u> 19 733	<u>30 875</u> 19 733	<u>29 481</u> 23 496	<u>32 311</u> 21 147
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 372	<u>31 638</u> 21 372	<u>28 541</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>29 734</u> 23 746	<u>32 540</u> 21 372

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 799</u> 23 810	<u>27 380</u> 21 429	<u>30 660</u> 19 521	<u>31 525</u> 21 429	<u>24 320</u> 19 521
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 071</u> 24 077	<u>27 624</u> 21 669	<u>30 883</u> 19 740	<u>31 770</u> 21 669	<u>24 543</u> 19 740
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 633</u> 24 631	<u>28 130</u> 22 167	<u>31 344</u> 20 194	<u>32 276</u> 22 167	<u>25 004</u> 20 194
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>29 262</u> 22 321	<u>26 994</u> 20 089	<u>32 506</u> 18 747	<u>32 359</u> 20 089	<u>24 313</u> 18 747
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 516</u> 22 547	<u>26 225</u> 20 292	<u>30 065</u> 18 936	<u>30 370</u> 20 292	<u>23 726</u> 18 936
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>28 750</u> 22 777	<u>26 436</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 581</u> 20 499	<u>23 922</u> 19 129
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 232</u> 23 251	<u>26 869</u> 20 926	<u>30 667</u> 19 528	<u>31 015</u> 20 926	<u>24 327</u> 19 528
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 481</u> 23 496	<u>27 093</u> 21 147	<u>30 875</u> 19 733	<u>31 239</u> 21 147	<u>24 536</u> 19 733
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 516</u> 22 547	<u>26 225</u> 20 292	<u>30 065</u> 18 936	<u>30 370</u> 20 292	<u>23 726</u> 18 936
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>28 750</u> 22 777	<u>26 436</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 581</u> 20 499	<u>23 922</u> 19 129
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 988</u> 23 012	<u>26 650</u> 20 711	<u>30 462</u> 19 326	<u>30 796</u> 20 711	<u>24 122</u> 19 326
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 481</u> 23 496	<u>27 093</u> 21 147	<u>30 875</u> 19 733	<u>31 239</u> 21 147	<u>24 536</u> 19 733
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 734</u> 23 746	<u>27 322</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 467</u> 21 372	<u>24 749</u> 19 943

				,	
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 636</u> 19 521
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 859</u> 19 740
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 320</u> 20 194
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>28 605</u> 18 747
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 042</u> 18 936
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 238</u> 19 129
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 643</u> 19 528
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 852</u> 19 733
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 042</u> 18 936
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 238</u> 19 129
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 438</u> 19 326
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 852</u> 19 733
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 065</u> 19 943

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 924</u> 22 491	<u>31 694</u> 29 155	<u>28 908</u> 19 129	<u>26 263</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>31 654</u> 20 499
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 159</u> 22 723	<u>31 999</u> 29 455	<u>29 109</u> 19 326	<u>26 463</u> 19 326	<u>30 462</u> 19 326	<u>31 868</u> 20 711
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 400</u> 22 960	<u>32 311</u> 29 762	<u>29 313</u> 19 528	<u>26 668</u> 19 528	<u>30 667</u> 19 528	<u>32 088</u> 20 926
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 896</u> 23 448	<u>32 954</u> 30 395	<u>29 735</u> 19 943	<u>27 090</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>32 540</u> 21 372
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 701	<u>33 286</u> 30 722	<u>29 953</u> 20 158	<u>27 308</u> 20 158	<u>31 307</u> 20 158	<u>32 774</u> 21 601
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 896</u> 23 448	<u>32 954</u> 30 395	<u>29 735</u> 19 943	<u>27 090</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>32 540</u> 21 372
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 701	<u>33 286</u> 30 722	<u>29 953</u> 20 158	<u>27 308</u> 20 158	<u>31 307</u> 20 158	<u>32 774</u> 21 601
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 958	<u>33 625</u> 31 056	<u>30 176</u> 20 377	<u>27 530</u> 20 377	<u>31 529</u> 20 377	<u>33 012</u> 21 836
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 682</u> 24 221	<u>33 972</u> 31 397	<u>30 403</u> 20 601	<u>27 758</u> 20 601	<u>31 757</u> 20 601	<u>33 256</u> 22 076
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 235</u> 24 766	<u>34 689</u> 32 103	<u>30 874</u> 21 064	<u>28 228</u> 21 064	<u>32 227</u> 21 064	<u>33 760</u> 22 572
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 486</u> 22 864	<u>32 692</u> 30 089	<u>31 796</u> 19 343	<u>28 016</u> 19 343	<u>33 113</u> 19 343	<u>34 687</u> 20 893
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 537</u> 23 095	<u>32 952</u> 30 393	<u>29 324</u> 19 539	<u>26 679</u> 19 539	<u>30 678</u> 19 539	<u>32 268</u> 21 104
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 267</u> 30 703	<u>29 527</u> 19 738	<u>26 881</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>32 487</u> 21 319

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>30 752</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499	<u>27 655</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>28 750</u> 22 777	<u>31 654</u> 20 499
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>30 966</u> 20 711	<u>30 966</u> 20 711	<u>27 870</u> 20 711	<u>30 462</u> 19 326	<u>30 462</u> 19 326	<u>28 988</u> 23 012	<u>31 868</u> 20 711
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 185</u> 20 926	<u>31 185</u> 20 926	<u>28 089</u> 20 926	<u>30 667</u> 19 528	<u>30 667</u> 19 528	<u>29 232</u> 23 251	<u>32 088</u> 20 926
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 372	<u>31 638</u> 21 372	<u>28 541</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>29 734</u> 23 746	<u>32 540</u> 21 372
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>31 871</u> 21 601	<u>31 871</u> 21 601	<u>28 775</u> 21 601	<u>31 307</u> 20 158	<u>31 307</u> 20 158	<u>29 994</u> 24 002	<u>32 774</u> 21 601
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 372	<u>31 638</u> 21 372	<u>28 541</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>29 734</u> 23 746	<u>32 540</u> 21 372
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 871</u> 21 601	<u>31 871</u> 21 601	<u>28 775</u> 21 601	<u>31 307</u> 20 158	<u>31 307</u> 20 158	<u>29 994</u> 24 002	<u>32 774</u> 21 601
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 110</u> 21 836	<u>32 110</u> 21 836	<u>29 013</u> 21 836	<u>31 529</u> 20 377	<u>31 529</u> 20 377	<u>30 259</u> 24 262	<u>33 012</u> 21 836
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 354</u> 22 076	<u>32 354</u> 22 076	<u>29 257</u> 22 076	<u>31 757</u> 20 601	<u>31 757</u> 20 601	<u>30 530</u> 24 529	<u>33 256</u> 22 076
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 858</u> 22 572	<u>32 858</u> 22 572	<u>29 761</u> 22 572	<u>32 227</u> 21 064	<u>32 227</u> 21 064	<u>31 090</u> 25 080	<u>33 760</u> 22 572
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 565</u> 20 893	<u>33 565</u> 20 893	<u>29 591</u> 20 893	<u>33 113</u> 19 343	<u>33 113</u> 19 343	<u>30 169</u> 23 214	<u>34 687</u> 20 893
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 366</u> 21 104	<u>31 366</u> 21 104	<u>28 269</u> 21 104	<u>30 678</u> 19 539	<u>30 678</u> 19 539	<u>29 432</u> 23 449	<u>32 268</u> 21 104
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 319	<u>31 585</u> 21 319	<u>28 488</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>29 675</u> 23 688	<u>32 487</u> 21 319

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>28 750</u> 22 777	<u>26 436</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 581</u> 20 499	<u>23 922</u> 19 129
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 988</u> 23 012	<u>26 650</u> 20 711	<u>30 462</u> 19 326	<u>30 796</u> 20 711	<u>24 122</u> 19 326
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 232</u> 23 251	<u>26 869</u> 20 926	<u>30 667</u> 19 528	<u>31 015</u> 20 926	<u>24 327</u> 19 528
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 734</u> 23 746	<u>27 322</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 467</u> 21 372	<u>24 749</u> 19 943
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 994</u> 24 002	<u>27 555</u> 21 601	<u>31 307</u> 20 158	<u>31 701</u> 21 601	<u>24 967</u> 20 158
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 734</u> 23 746	<u>27 322</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 467</u> 21 372	<u>24 749</u> 19 943
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 994</u> 24 002	<u>27 555</u> 21 601	<u>31 307</u> 20 158	<u>31 701</u> 21 601	<u>24 967</u> 20 158
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 259</u> 24 262	<u>27 794</u> 21 836	<u>31 529</u> 20 377	<u>31 939</u> 21 836	<u>25 189</u> 20 377
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 530</u> 24 529	<u>28 038</u> 22 076	<u>31 757</u> 20 601	<u>32 183</u> 22 076	<u>25 417</u> 20 601
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 090</u> 25 080	<u>28 542</u> 22 572	<u>32 227</u> 21 064	<u>32 687</u> 22 572	<u>25 887</u> 21 064
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 169</u> 23 214	<u>27 811</u> 20 893	<u>33 113</u> 19 343	<u>33 175</u> 20 893	<u>24 920</u> 19 343
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 432</u> 23 449	<u>27 050</u> 21 104	<u>30 678</u> 19 539	<u>31 195</u> 21 104	<u>24 338</u> 19 539
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 675</u> 23 688	<u>27 269</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>31 414</u> 21 319	<u>24 540</u> 19 738

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 238</u> 19 129
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 438</u> 19 326
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 643</u> 19 528
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 065</u> 19 943
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 283</u> 20 158
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 065</u> 19 943
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 283</u> 20 158
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 506</u> 20 377
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 733</u> 20 601
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 203</u> 21 064
212-101-0800	22,5 7473-2010	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 211</u> 19 343
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 654</u> 19 539
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 857</u> 19 738

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 271</u> 23 817	<u>33 917</u> 31 343	<u>29 945</u> 20 149	<u>27 299</u> 20 149	<u>31 298</u> 20 149	<u>32 938</u> 21 763
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 525</u> 24 068	<u>34 252</u> 31 673	<u>30 160</u> 20 361	<u>27 515</u> 20 361	<u>31 514</u> 20 361	<u>33 171</u> 21 992
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 537</u> 23 095	<u>32 952</u> 30 393	<u>29 324</u> 19 539	<u>26 679</u> 19 539	<u>30 678</u> 19 539	<u>32 268</u> 21 104
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 267</u> 30 703	<u>29 527</u> 19 738	<u>26 881</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>32 487</u> 21 319
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 571	<u>33 589</u> 31 020	<u>29 734</u> 19 941	<u>27 088</u> 19 941	<u>31 087</u> 19 941	<u>32 710</u> 21 539
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 525</u> 24 068	<u>34 252</u> 31 673	<u>30 160</u> 20 361	<u>27 515</u> 20 361	<u>31 514</u> 20 361	<u>33 171</u> 21 992
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 786</u> 24 324	<u>34 595</u> 32 010	<u>30 380</u> 20 578	<u>27 735</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>33 409</u> 22 226
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 267</u> 30 703	<u>29 527</u> 19 738	<u>26 881</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>32 487</u> 21 319
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 571	<u>33 589</u> 31 020	<u>29 734</u> 19 941	<u>27 088</u> 19 941	<u>31 087</u> 19 941	<u>32 710</u> 21 539
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 271</u> 23 817	<u>33 917</u> 31 343	<u>29 945</u> 20 149	<u>27 299</u> 20 149	<u>31 298</u> 20 149	<u>32 938</u> 21 763
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 786</u> 24 324	<u>34 595</u> 32 010	<u>30 380</u> 20 578	<u>27 735</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>33 409</u> 22 226
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 051</u> 24 585	<u>34 944</u> 32 354	<u>30 605</u> 20 799	<u>27 959</u> 20 799	<u>31 958</u> 20 799	<u>33 651</u> 22 465
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 786</u> 24 324	<u>34 595</u> 32 010	<u>30 380</u> 20 578	<u>27 735</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>33 409</u> 22 226

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 036</u> 21 763	<u>32 036</u> 21 763	<u>28 939</u> 21 763	<u>31 298</u> 20 149	<u>31 298</u> 20 149	<u>30 177</u> 24 182	<u>32 938</u> 21 763
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 269</u> 21 992	<u>32 269</u> 21 992	<u>29 172</u> 21 992	<u>31 514</u> 20 361	<u>31 514</u> 20 361	<u>30 435</u> 24 436	<u>33 171</u> 21 992
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 366</u> 21 104	<u>31 366</u> 21 104	<u>28 269</u> 21 104	<u>30 678</u> 19 539	<u>30 678</u> 19 539	<u>29 432</u> 23 449	<u>32 268</u> 21 104
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 319	<u>31 585</u> 21 319	<u>28 488</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>29 675</u> 23 688	<u>32 487</u> 21 319
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 808</u> 21 539	<u>31 808</u> 21 539	<u>28 711</u> 21 539	<u>31 087</u> 19 941	<u>31 087</u> 19 941	<u>29 923</u> 23 932	<u>32 710</u> 21 539
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 269</u> 21 992	<u>32 269</u> 21 992	<u>29 172</u> 21 992	<u>31 514</u> 20 361	<u>31 514</u> 20 361	<u>30 435</u> 24 436	<u>33 171</u> 21 992
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 506</u> 22 226	<u>32 506</u> 22 226	<u>29 410</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>30 700</u> 24 696	<u>33 409</u> 22 226
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 319	<u>31 585</u> 21 319	<u>28 488</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>29 675</u> 23 688	<u>32 487</u> 21 319
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 808</u> 21 539	<u>31 808</u> 21 539	<u>28 711</u> 21 539	<u>31 087</u> 19 941	<u>31 087</u> 19 941	<u>29 923</u> 23 932	<u>32 710</u> 21 539
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 036</u> 21 763	<u>32 036</u> 21 763	<u>28 939</u> 21 763	<u>31 298</u> 20 149	<u>31 298</u> 20 149	<u>30 177</u> 24 182	<u>32 938</u> 21 763
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 506</u> 22 226	<u>32 506</u> 22 226	<u>29 410</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>30 700</u> 24 696	<u>33 409</u> 22 226
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 749</u> 22 465	<u>32 749</u> 22 465	<u>29 652</u> 22 465	<u>31 958</u> 20 799	<u>31 958</u> 20 799	<u>30 969</u> 24 962	<u>33 651</u> 22 465
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 506</u> 22 226	<u>32 506</u> 22 226	<u>29 410</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>30 700</u> 24 696	<u>33 409</u> 22 226

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 177</u> 24 182	<u>27 720</u> 21 763	<u>31 298</u> 20 149	<u>31 865</u> 21 763	<u>24 958</u> 20 149
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 435</u> 24 436	<u>27 953</u> 21 992	<u>31 514</u> 20 361	<u>32 098</u> 21 992	<u>25 174</u> 20 361
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 432</u> 23 449	<u>27 050</u> 21 104	<u>30 678</u> 19 539	<u>31 195</u> 21 104	<u>24 338</u> 19 539
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 675</u> 23 688	<u>27 269</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>31 414</u> 21 319	<u>24 540</u> 19 738
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 923</u> 23 932	<u>27 492</u> 21 539	<u>31 087</u> 19 941	<u>31 637</u> 21 539	<u>24 747</u> 19 941
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 435</u> 24 436	<u>27 953</u> 21 992	<u>31 514</u> 20 361	<u>32 098</u> 21 992	<u>25 174</u> 20 361
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 700</u> 24 696	<u>28 190</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>32 336</u> 22 226	<u>25 394</u> 20 578
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 675</u> 23 688	<u>27 269</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>31 414</u> 21 319	<u>24 540</u> 19 738
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 923</u> 23 932	<u>27 492</u> 21 539	<u>31 087</u> 19 941	<u>31 637</u> 21 539	<u>24 747</u> 19 941
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 177</u> 24 182	<u>27 720</u> 21 763	<u>31 298</u> 20 149	<u>31 865</u> 21 763	<u>24 958</u> 20 149
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 700</u> 24 696	<u>28 190</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>32 336</u> 22 226	<u>25 394</u> 20 578
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 969</u> 24 962	<u>28 433</u> 22 465	<u>31 958</u> 20 799	<u>32 578</u> 22 465	<u>25 619</u> 20 799
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 700</u> 24 696	<u>28 190</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>32 336</u> 22 226	<u>25 394</u> 20 578

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 20 149
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 490</u> 20 361
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 654</u> 19 539
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 857</u> 19 738
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 063</u> 19 941
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 490</u> 20 361
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 710</u> 20 578
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 857</u> 19 738
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 063</u> 19 941
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 274</u> 20 149
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 710</u> 20 578
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 935</u> 20 799
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 710</u> 20 578

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 051</u> 24 585	<u>34 944</u> 32 354	<u>30 605</u> 20 799	<u>27 959</u> 20 799	<u>31 958</u> 20 799	<u>33 651</u> 22 465
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 852	<u>35 302</u> 32 706	<u>30 835</u> 21 025	<u>28 189</u> 21 025	<u>32 188</u> 21 025	<u>33 899</u> 22 710
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 600</u> 25 126	<u>35 667</u> 33 065	<u>31 070</u> 21 256	<u>28 424</u> 21 256	<u>32 423</u> 21 256	<u>34 153</u> 22 959
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 174</u> 25 690	<u>36 422</u> 33 808	<u>31 555</u> 21 734	<u>28 909</u> 21 734	<u>32 908</u> 21 734	<u>34 677</u> 23 475
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 344</u> 23 709	<u>34 416</u> 31 786	<u>33 371</u> 20 894	<u>29 592</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>35 504</u> 21 696
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>34 693</u> 32 107	<u>30 915</u> 21 105	<u>28 270</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>33 093</u> 21 916
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 424	<u>33 283</u> 26 486	<u>36 986</u> 25 605	<u>33 870</u> 26 486	<u>37 511</u> 26 031	<u>41 908</u> 24 214
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 403</u> 25 806	<u>33 688</u> 26 883	<u>37 378</u> 25 989	<u>34 275</u> 26 883	<u>37 909</u> 26 421	<u>42 278</u> 24 577
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 924	<u>32 753</u> 25 966	<u>36 474</u> 25 102	<u>33 340</u> 25 966	<u>36 990</u> 25 520	<u>41 423</u> 23 739
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 886</u> 25 299	<u>33 150</u> 26 356	<u>36 857</u> 25 479	<u>33 737</u> 26 356	<u>37 380</u> 25 903	<u>41 786</u> 24 095
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 678	<u>33 553</u> 26 751	<u>37 248</u> 25 861	<u>34 141</u> 26 751	<u>37 777</u> 26 292	<u>42 155</u> 24 456
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>33 962</u> 27 152	<u>37 643</u> 26 249	<u>34 550</u> 27 152	<u>38 179</u> 26 685	<u>42 529</u> 24 823
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 25 922	<u>33 812</u> 27 005	<u>37 498</u> 26 106	<u>34 400</u> 27 005	<u>38 031</u> 26 541	<u>42 391</u> 24 688

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 749</u> 22 465	<u>32 749</u> 22 465	<u>29 652</u> 22 465	<u>31 958</u> 20 799	<u>31 958</u> 20 799	<u>30 969</u> 24 962	<u>33 651</u> 22 465
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 997</u> 22 710	<u>32 997</u> 22 710	<u>29 901</u> 22 710	<u>32 188</u> 21 025	<u>32 188</u> 21 025	<u>31 245</u> 25 233	<u>33 899</u> 22 710
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 251</u> 22 959	<u>33 251</u> 22 959	<u>30 154</u> 22 959	<u>32 423</u> 21 256	<u>32 423</u> 21 256	<u>31 527</u> 25 510	<u>34 153</u> 22 959
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 775</u> 23 475	<u>33 775</u> 23 475	<u>30 678</u> 23 475	<u>32 908</u> 21 734	<u>32 908</u> 21 734	<u>32 109</u> 26 083	<u>34 677</u> 23 475
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 382</u> 21 696	<u>34 382</u> 21 696	<u>30 407</u> 21 696	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>31 077</u> 24 107	<u>35 504</u> 21 696
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 191</u> 21 916	<u>32 191</u> 21 916	<u>29 094</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 093</u> 21 916
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>36 803</u> 25 425	<u>36 803</u> 25 425	<u>32 554</u> 24 715	<u>42 414</u> 26 486	<u>41 508</u> 26 486	<u>42 947</u> 27 008	<u>44 441</u> 25 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 192</u> 25 806	<u>37 192</u> 25 806	<u>32 931</u> 25 086	<u>42 819</u> 26 883	<u>41 913</u> 26 883	<u>43 359</u> 27 413	<u>44 829</u> 25 806
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 294</u> 24 926	<u>36 294</u> 24 926	<u>32 059</u> 24 230	<u>41 884</u> 25 966	<u>40 978</u> 25 966	<u>42 406</u> 26 478	<u>43 932</u> 24 926
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>36 675</u> 25 300	<u>36 675</u> 25 300	<u>32 429</u> 24 593	<u>42 281</u> 26 356	<u>41 375</u> 26 356	<u>42 811</u> 26 875	<u>44 313</u> 25 300
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 063</u> 25 680	<u>37 063</u> 25 680	<u>32 806</u> 24 963	<u>42 684</u> 26 751	<u>41 779</u> 26 751	<u>43 222</u> 27 279	<u>44 700</u> 25 680
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>37 455</u> 26 065	<u>37 455</u> 26 065	<u>33 187</u> 25 337	<u>43 093</u> 27 152	<u>42 187</u> 27 152	<u>43 639</u> 27 687	<u>45 093</u> 26 065
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 311</u> 25 923	<u>37 311</u> 25 923	<u>33 047</u> 25 199	<u>42 943</u> 27 005	<u>42 037</u> 27 005	<u>43 486</u> 27 537	<u>44 949</u> 25 923

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 969</u> 24 962	<u>28 433</u> 22 465	<u>31 958</u> 20 799	<u>32 578</u> 22 465	<u>25 619</u> 20 799
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 245</u> 25 233	<u>28 681</u> 22 710	<u>32 188</u> 21 025	<u>32 827</u> 22 710	<u>25 848</u> 21 025
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 527</u> 25 510	<u>28 935</u> 22 959	<u>32 423</u> 21 256	<u>33 080</u> 22 959	<u>26 083</u> 21 256
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 109</u> 26 083	<u>29 459</u> 23 475	<u>32 908</u> 21 734	<u>33 604</u> 23 475	<u>26 568</u> 21 734
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 077</u> 24 107	<u>28 627</u> 21 696	<u>34 688</u> 20 894	<u>33 992</u> 21 696	<u>26 495</u> 20 894
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 349</u> 24 351	<u>27 875</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 020</u> 21 916	<u>25 929</u> 21 105
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 947</u> 27 008	<u>30 840</u> 24 715	<u>38 700</u> 26 486	<u>34 904</u> 24 715	<u>31 520</u> 26 486
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>43 359</u> 27 413	<u>31 218</u> 25 086	<u>39 105</u> 26 883	<u>35 282</u> 25 086	<u>31 925</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>42 406</u> 26 478	<u>30 345</u> 24 230	<u>38 170</u> 25 966	<u>34 409</u> 24 230	<u>30 990</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 811</u> 26 875	<u>30 716</u> 24 593	<u>38 567</u> 26 356	<u>34 779</u> 24 593	<u>31 387</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>43 222</u> 27 279	<u>31 092</u> 24 963	<u>38 971</u> 26 751	<u>35 156</u> 24 963	<u>31 791</u> 26 751
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>43 639</u> 27 687	<u>31 474</u> 25 337	<u>39 380</u> 27 152	<u>35 537</u> 25 337	<u>32 200</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>43 486</u> 27 537	<u>31 334</u> 25 199	<u>39 229</u> 27 005	<u>35 397</u> 25 199	<u>32 049</u> 27 005

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 935</u> 20 799
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 165</u> 21 025
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 399</u> 21 256
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 885</u> 21 734
212-101-0900	25 7473-2010	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 786</u> 20 894
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 245</u> 21 105
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 240</u> 26 485
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 646</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 710</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 108</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 510</u> 26 750
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 921</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 769</u> 27 004

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>34 225</u> 27 410	<u>37 897</u> 26 498	<u>34 812</u> 27 410	<u>38 437</u> 26 938	<u>42 769</u> 25 058
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 320</u> 26 705	<u>34 644</u> 27 821	<u>38 302</u> 26 895	<u>35 231</u> 27 821	<u>38 849</u> 27 342	<u>43 152</u> 25 434
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>35 069</u> 28 238	<u>38 713</u> 27 298	<u>35 657</u> 28 238	<u>39 267</u> 27 752	<u>43 541</u> 25 815
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 344</u> 23 709	<u>34 416</u> 31 786	<u>33 371</u> 20 894	<u>29 592</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>35 504</u> 21 696
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>34 693</u> 32 107	<u>30 915</u> 21 105	<u>28 270</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>33 093</u> 21 916
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>26 906</u> 24 442	<u>35 366</u> 32 769	<u>31 358</u> 21 540	<u>28 712</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>33 552</u> 22 367
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 697	<u>35 713</u> 33 110	<u>31 586</u> 21 764	<u>28 940</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>33 789</u> 22 600
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>34 693</u> 32 107	<u>30 915</u> 21 105	<u>28 270</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>33 093</u> 21 916
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 652</u> 24 193	<u>35 026</u> 32 434	<u>31 134</u> 21 320	<u>28 489</u> 21 320	<u>32 488</u> 21 320	<u>33 320</u> 22 139
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 697	<u>35 713</u> 33 110	<u>31 586</u> 21 764	<u>28 940</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>33 789</u> 22 600
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 428</u> 24 957	<u>36 067</u> 33 459	<u>31 818</u> 21 993	<u>29 173</u> 21 993	<u>33 172</u> 21 993	<u>34 030</u> 22 838
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 428</u> 24 957	<u>36 067</u> 33 459	<u>31 818</u> 21 993	<u>29 173</u> 21 993	<u>33 172</u> 21 993	<u>34 030</u> 22 838
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 698</u> 25 222	<u>36 428</u> 33 815	<u>32 056</u> 22 227	<u>29 410</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>34 277</u> 23 081

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>37 707</u> 26 312	<u>37 707</u> 26 312	<u>33 432</u> 25 577	<u>43 356</u> 27 410	<u>42 450</u> 27 410	<u>43 907</u> 27 950	<u>45 345</u> 26 312
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 109</u> 26 706	<u>38 109</u> 26 706	<u>33 823</u> 25 960	<u>43 775</u> 27 821	<u>42 869</u> 27 821	<u>44 334</u> 28 369	<u>45 747</u> 26 706
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 518</u> 27 107	<u>38 518</u> 27 107	<u>34 221</u> 26 350	<u>44 200</u> 28 238	<u>43 295</u> 28 238	<u>44 768</u> 28 794	<u>46 156</u> 27 107
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 382</u> 21 696	<u>34 382</u> 21 696	<u>30 407</u> 21 696	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>31 077</u> 24 107	<u>35 504</u> 21 696
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 191</u> 21 916	<u>32 191</u> 21 916	<u>29 094</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 093</u> 21 916
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 650</u> 22 367	<u>32 650</u> 22 367	<u>29 553</u> 22 367	<u>32 711</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>30 859</u> 24 853	<u>33 552</u> 22 367
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 886</u> 22 600	<u>32 886</u> 22 600	<u>29 790</u> 22 600	<u>32 939</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 122</u> 25 112	<u>33 789</u> 22 600
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 191</u> 21 916	<u>32 191</u> 21 916	<u>29 094</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 093</u> 21 916
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 418</u> 22 139	<u>32 418</u> 22 139	<u>29 321</u> 22 139	<u>32 488</u> 21 320	<u>32 488</u> 21 320	<u>30 601</u> 24 599	<u>33 320</u> 22 139
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 886</u> 22 600	<u>32 886</u> 22 600	<u>29 790</u> 22 600	<u>32 939</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 122</u> 25 112	<u>33 789</u> 22 600
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 128</u> 22 838	<u>33 128</u> 22 838	<u>30 031</u> 22 838	<u>33 172</u> 21 993	<u>33 172</u> 21 993	<u>31 390</u> 25 376	<u>34 030</u> 22 838
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 128</u> 22 838	<u>33 128</u> 22 838	<u>30 031</u> 22 838	<u>33 172</u> 21 993	<u>33 172</u> 21 993	<u>31 390</u> 25 376	<u>34 030</u> 22 838
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 375</u> 23 081	<u>33 375</u> 23 081	<u>30 278</u> 23 081	<u>33 409</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>31 665</u> 25 646	<u>34 277</u> 23 081

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 907</u> 27 950	<u>31 719</u> 25 577	<u>39 642</u> 27 410	<u>35 782</u> 25 577	<u>32 462</u> 27 410
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>44 334</u> 28 369	<u>32 110</u> 25 960	<u>40 061</u> 27 821	<u>36 174</u> 25 960	<u>32 881</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>44 768</u> 28 794	<u>32 507</u> 26 350	<u>40 487</u> 28 238	<u>36 571</u> 26 350	<u>33 307</u> 28 238
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 077</u> 24 107	<u>28 627</u> 21 696	<u>34 688</u> 20 894	<u>33 992</u> 21 696	<u>26 495</u> 20 894
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 349</u> 24 351	<u>27 875</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 020</u> 21 916	<u>25 929</u> 21 105
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 859</u> 24 853	<u>28 334</u> 22 367	<u>32 711</u> 21 540	<u>32 479</u> 22 367	<u>26 371</u> 21 540
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 122</u> 25 112	<u>28 570</u> 22 600	<u>32 939</u> 21 764	<u>32 716</u> 22 600	<u>26 599</u> 21 764
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 349</u> 24 351	<u>27 875</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 020</u> 21 916	<u>25 929</u> 21 105
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 601</u> 24 599	<u>28 102</u> 22 139	<u>32 488</u> 21 320	<u>32 247</u> 22 139	<u>26 148</u> 21 320
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 122</u> 25 112	<u>28 570</u> 22 600	<u>32 939</u> 21 764	<u>32 716</u> 22 600	<u>26 599</u> 21 764
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 390</u> 25 376	<u>28 812</u> 22 838	<u>33 172</u> 21 993	<u>32 957</u> 22 838	<u>26 832</u> 21 993
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 390</u> 25 376	<u>28 812</u> 22 838	<u>33 172</u> 21 993	<u>32 957</u> 22 838	<u>26 832</u> 21 993
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 665</u> 25 646	<u>29 059</u> 23 081	<u>33 409</u> 22 227	<u>33 204</u> 23 081	<u>27 069</u> 22 227

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 183</u> 27 410
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 602</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>37 028</u> 28 238
212-101-1000	27,5 7473-2010	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 786</u> 20 894
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 245</u> 21 105
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 687</u> 21 540
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 915</u> 21 764
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 245</u> 21 105
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 464</u> 21 320
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 915</u> 21 764
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 148</u> 21 993
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 148</u> 21 993
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 386</u> 22 227

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 255</u> 25 770	<u>37 175</u> 34 550	<u>32 547</u> 22 710	<u>29 901</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>34 787</u> 23 583
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 543</u> 26 054	<u>37 561</u> 34 929	<u>32 800</u> 22 960	<u>30 155</u> 22 960	<u>34 154</u> 22 960	<u>35 050</u> 23 842
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 289</u> 24 640	<u>35 686</u> 33 036	<u>35 455</u> 22 945	<u>31 676</u> 22 945	<u>36 772</u> 22 945	<u>36 320</u> 22 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 359</u> 24 889	<u>35 976</u> 33 369	<u>33 021</u> 23 177	<u>30 375</u> 23 177	<u>34 374</u> 23 177	<u>33 917</u> 22 727
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 881</u> 25 402	<u>36 675</u> 34 057	<u>33 506</u> 23 655	<u>30 861</u> 23 655	<u>34 860</u> 23 655	<u>34 394</u> 23 196
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 150</u> 25 666	<u>37 035</u> 34 412	<u>33 757</u> 23 901	<u>31 111</u> 23 901	<u>35 110</u> 23 901	<u>34 639</u> 23 438
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 359</u> 24 889	<u>35 976</u> 33 369	<u>33 021</u> 23 177	<u>30 375</u> 23 177	<u>34 374</u> 23 177	<u>33 917</u> 22 727
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 618</u> 25 143	<u>36 322</u> 33 710	<u>33 261</u> 23 413	<u>30 615</u> 23 413	<u>34 614</u> 23 413	<u>34 153</u> 22 959
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 150</u> 25 666	<u>37 035</u> 34 412	<u>33 757</u> 23 901	<u>31 111</u> 23 901	<u>35 110</u> 23 901	<u>34 639</u> 23 438
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 424</u> 25 937	<u>37 403</u> 34 774	<u>34 012</u> 24 153	<u>31 367</u> 24 153	<u>35 366</u> 24 153	<u>34 890</u> 23 684
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 424</u> 25 937	<u>37 403</u> 34 774	<u>34 012</u> 24 153	<u>31 367</u> 24 153	<u>35 366</u> 24 153	<u>34 890</u> 23 684
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 705</u> 26 212	<u>37 779</u> 35 144	<u>34 273</u> 24 410	<u>31 628</u> 24 410	<u>35 627</u> 24 410	<u>35 146</u> 23 936
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 283</u> 26 782	<u>38 556</u> 35 908	<u>34 812</u> 24 940	<u>32 167</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940	<u>35 674</u> 24 457

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 885</u> 23 583	<u>33 885</u> 23 583	<u>30 788</u> 23 583	<u>33 900</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 231</u> 26 203	<u>34 787</u> 23 583
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 148</u> 23 842	<u>34 148</u> 23 842	<u>31 051</u> 23 842	<u>34 154</u> 22 960	<u>34 154</u> 22 960	<u>32 524</u> 26 491	<u>35 050</u> 23 842
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 198</u> 22 500	<u>35 198</u> 22 500	<u>31 224</u> 22 500	<u>36 772</u> 22 945	<u>36 772</u> 22 945	<u>31 984</u> 25 000	<u>36 320</u> 22 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 015</u> 22 727	<u>33 015</u> 22 727	<u>29 918</u> 22 727	<u>34 374</u> 23 177	<u>34 374</u> 23 177	<u>31 265</u> 25 253	<u>33 917</u> 22 727
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 491</u> 23 196	<u>33 491</u> 23 196	<u>30 395</u> 23 196	<u>34 860</u> 23 655	<u>34 860</u> 23 655	<u>31 794</u> 25 773	<u>34 394</u> 23 196
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 737</u> 23 438	<u>33 737</u> 23 438	<u>30 640</u> 23 438	<u>35 110</u> 23 901	<u>35 110</u> 23 901	<u>32 067</u> 26 042	<u>34 639</u> 23 438
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 015</u> 22 727	<u>33 015</u> 22 727	<u>29 918</u> 22 727	<u>34 374</u> 23 177	<u>34 374</u> 23 177	<u>31 265</u> 25 253	<u>33 917</u> 22 727
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 251</u> 22 959	<u>33 251</u> 22 959	<u>30 154</u> 22 959	<u>34 614</u> 23 413	<u>34 614</u> 23 413	<u>31 527</u> 25 510	<u>34 153</u> 22 959
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 737</u> 23 438	<u>33 737</u> 23 438	<u>30 640</u> 23 438	<u>35 110</u> 23 901	<u>35 110</u> 23 901	<u>32 067</u> 26 042	<u>34 639</u> 23 438
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 987</u> 23 684	<u>33 987</u> 23 684	<u>30 891</u> 23 684	<u>35 366</u> 24 153	<u>35 366</u> 24 153	<u>32 345</u> 26 316	<u>34 890</u> 23 684
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 987</u> 23 684	<u>33 987</u> 23 684	<u>30 891</u> 23 684	<u>35 366</u> 24 153	<u>35 366</u> 24 153	<u>32 345</u> 26 316	<u>34 890</u> 23 684
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 243</u> 23 936	<u>34 243</u> 23 936	<u>31 147</u> 23 936	<u>35 627</u> 24 410	<u>35 627</u> 24 410	<u>32 630</u> 26 596	<u>35 146</u> 23 936
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 772</u> 24 457	<u>34 772</u> 24 457	<u>31 675</u> 24 457	<u>36 166</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940	<u>33 217</u> 27 174	<u>35 674</u> 24 457

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 231</u> 26 203	<u>29 569</u> 23 583	<u>33 900</u> 22 710	<u>33 714</u> 23 583	<u>27 560</u> 22 710
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 524</u> 26 491	<u>29 832</u> 23 842	<u>34 154</u> 22 960	<u>33 977</u> 23 842	<u>27 814</u> 22 960
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 984</u> 25 000	<u>29 444</u> 22 500	<u>36 772</u> 22 945	<u>34 808</u> 22 500	<u>28 579</u> 22 945
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 265</u> 25 253	<u>28 699</u> 22 727	<u>34 374</u> 23 177	<u>32 845</u> 22 727	<u>28 034</u> 23 177
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 794</u> 25 773	<u>29 175</u> 23 196	<u>34 860</u> 23 655	<u>33 321</u> 23 196	<u>28 520</u> 23 655
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 067</u> 26 042	<u>29 421</u> 23 438	<u>35 110</u> 23 901	<u>33 566</u> 23 438	<u>28 770</u> 23 901
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 265</u> 25 253	<u>28 699</u> 22 727	<u>34 374</u> 23 177	<u>32 845</u> 22 727	<u>28 034</u> 23 177
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 527</u> 25 510	<u>28 935</u> 22 959	<u>34 614</u> 23 413	<u>33 080</u> 22 959	<u>28 275</u> 23 413
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 067</u> 26 042	<u>29 421</u> 23 438	<u>35 110</u> 23 901	<u>33 566</u> 23 438	<u>28 770</u> 23 901
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 345</u> 26 316	<u>29 671</u> 23 684	<u>35 366</u> 24 153	<u>33 817</u> 23 684	<u>29 026</u> 24 153
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 345</u> 26 316	<u>29 671</u> 23 684	<u>35 366</u> 24 153	<u>33 817</u> 23 684	<u>29 026</u> 24 153
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 630</u> 26 596	<u>29 927</u> 23 936	<u>35 627</u> 24 410	<u>34 073</u> 23 936	<u>29 287</u> 24 410
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 217</u> 27 174	<u>30 456</u> 24 457	<u>36 166</u> 24 940	<u>34 601</u> 24 457	<u>29 826</u> 24 940

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 877</u> 22 710
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 130</u> 22 960
212-101-1100	30 7473-2010	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 871</u> 22 945
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 350</u> 23 177
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 836</u> 23 655
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>32 086</u> 23 901
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 350</u> 23 177
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 591</u> 23 413
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>32 086</u> 23 901
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 342</u> 24 153
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 342</u> 24 153
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 603</u> 24 410
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 142</u> 24 940

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 582</u> 27 077	<u>38 956</u> 36 303	<u>35 091</u> 25 214	<u>32 445</u> 25 214	<u>36 444</u> 25 214	<u>35 947</u> 24 725
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 041</u> 25 379	<u>37 028</u> 34 357	<u>36 070</u> 23 550	<u>32 290</u> 23 550	<u>37 387</u> 23 550	<u>37 006</u> 23 175
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 118</u> 25 635	<u>37 332</u> 34 704	<u>33 641</u> 23 788	<u>30 996</u> 23 788	<u>34 995</u> 23 788	<u>34 610</u> 23 409
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 655</u> 26 164	<u>38 059</u> 35 420	<u>34 140</u> 24 278	<u>31 494</u> 24 278	<u>35 493</u> 24 278	<u>35 101</u> 23 892
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 932</u> 26 436	<u>38 434</u> 35 789	<u>34 397</u> 24 531	<u>31 751</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 353</u> 24 141
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 118</u> 25 635	<u>37 332</u> 34 704	<u>33 641</u> 23 788	<u>30 996</u> 23 788	<u>34 995</u> 23 788	<u>34 610</u> 23 409
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 384</u> 25 897	<u>37 692</u> 35 058	<u>33 888</u> 24 030	<u>31 242</u> 24 030	<u>35 241</u> 24 030	<u>34 853</u> 23 648
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 932</u> 26 436	<u>38 434</u> 35 789	<u>34 397</u> 24 531	<u>31 751</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 353</u> 24 141
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 215</u> 26 715	<u>38 817</u> 36 165	<u>34 659</u> 24 789	<u>32 013</u> 24 789	<u>36 012</u> 24 789	<u>35 612</u> 24 395
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 215</u> 26 715	<u>38 817</u> 36 165	<u>34 659</u> 24 789	<u>32 013</u> 24 789	<u>36 012</u> 24 789	<u>35 612</u> 24 395
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 503</u> 26 999	<u>39 208</u> 36 550	<u>34 927</u> 25 053	<u>32 281</u> 25 053	<u>36 280</u> 25 053	<u>35 875</u> 24 654
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 100</u> 27 586	<u>40 015</u> 37 345	<u>35 480</u> 25 598	<u>32 835</u> 25 598	<u>36 834</u> 25 598	<u>36 420</u> 25 190
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 408</u> 27 889	<u>40 432</u> 37 755	<u>35 766</u> 25 879	<u>33 121</u> 25 879	<u>37 119</u> 25 879	<u>36 701</u> 25 467

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 725	<u>35 045</u> 24 725	<u>31 948</u> 24 725	<u>36 444</u> 25 214	<u>36 444</u> 25 214	<u>33 520</u> 27 473	<u>35 947</u> 24 725
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 884</u> 23 175	<u>35 884</u> 23 175	<u>31 910</u> 23 175	<u>37 387</u> 23 550	<u>37 387</u> 23 550	<u>32 746</u> 25 750	<u>37 006</u> 23 175
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 708</u> 23 409	<u>33 708</u> 23 409	<u>30 611</u> 23 409	<u>34 995</u> 23 788	<u>34 995</u> 23 788	<u>32 035</u> 26 010	<u>34 610</u> 23 409
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 23 892	<u>34 198</u> 23 892	<u>31 102</u> 23 892	<u>35 493</u> 24 278	<u>35 493</u> 24 278	<u>32 579</u> 26 546	<u>35 101</u> 23 892
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 451</u> 24 141	<u>34 451</u> 24 141	<u>31 354</u> 24 141	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>32 860</u> 26 823	<u>35 353</u> 24 141
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 708</u> 23 409	<u>33 708</u> 23 409	<u>30 611</u> 23 409	<u>34 995</u> 23 788	<u>34 995</u> 23 788	<u>32 035</u> 26 010	<u>34 610</u> 23 409
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 951</u> 23 648	<u>33 951</u> 23 648	<u>30 854</u> 23 648	<u>35 241</u> 24 030	<u>35 241</u> 24 030	<u>32 304</u> 26 276	<u>34 853</u> 23 648
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 451</u> 24 141	<u>34 451</u> 24 141	<u>31 354</u> 24 141	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>32 860</u> 26 823	<u>35 353</u> 24 141
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 709</u> 24 395	<u>34 709</u> 24 395	<u>31 613</u> 24 395	<u>36 012</u> 24 789	<u>36 012</u> 24 789	<u>33 147</u> 27 105	<u>35 612</u> 24 395
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 709</u> 24 395	<u>34 709</u> 24 395	<u>31 613</u> 24 395	<u>36 012</u> 24 789	<u>36 012</u> 24 789	<u>33 147</u> 27 105	<u>35 612</u> 24 395
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 973</u> 24 654	<u>34 973</u> 24 654	<u>31 876</u> 24 654	<u>36 280</u> 25 053	<u>36 280</u> 25 053	<u>33 440</u> 27 394	<u>35 875</u> 24 654
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 518</u> 25 190	<u>35 518</u> 25 190	<u>32 421</u> 25 190	<u>36 834</u> 25 598	<u>36 834</u> 25 598	<u>34 045</u> 27 989	<u>36 420</u> 25 190
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 799</u> 25 467	<u>35 799</u> 25 467	<u>32 702</u> 25 467	<u>37 119</u> 25 879	<u>37 119</u> 25 879	<u>34 358</u> 28 297	<u>36 701</u> 25 467

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 520</u> 27 473	<u>30 729</u> 24 725	<u>36 444</u> 25 214	<u>34 874</u> 24 725	<u>30 104</u> 25 214
212-101-1200	35 7473-2010	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 746</u> 25 750	<u>30 129</u> 23 175	<u>37 387</u> 23 550	<u>35 494</u> 23 175	<u>29 194</u> 23 550
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>32 035</u> 26 010	<u>29 392</u> 23 409	<u>34 995</u> 23 788	<u>33 537</u> 23 409	<u>28 655</u> 23 788
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 579</u> 26 546	<u>29 882</u> 23 892	<u>35 493</u> 24 278	<u>34 028</u> 23 892	<u>29 153</u> 24 278
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 860</u> 26 823	<u>30 135</u> 24 141	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 280</u> 24 141	<u>29 410</u> 24 531
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>32 035</u> 26 010	<u>29 392</u> 23 409	<u>34 995</u> 23 788	<u>33 537</u> 23 409	<u>28 655</u> 23 788
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 304</u> 26 276	<u>29 635</u> 23 648	<u>35 241</u> 24 030	<u>33 780</u> 23 648	<u>28 902</u> 24 030
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 860</u> 26 823	<u>30 135</u> 24 141	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 280</u> 24 141	<u>29 410</u> 24 531
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 147</u> 27 105	<u>30 393</u> 24 395	<u>36 012</u> 24 789	<u>34 539</u> 24 395	<u>29 673</u> 24 789
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 147</u> 27 105	<u>30 393</u> 24 395	<u>36 012</u> 24 789	<u>34 539</u> 24 395	<u>29 673</u> 24 789
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 440</u> 27 394	<u>30 657</u> 24 654	<u>36 280</u> 25 053	<u>34 802</u> 24 654	<u>29 941</u> 25 053
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 045</u> 27 989	<u>31 202</u> 25 190	<u>36 834</u> 25 598	<u>35 347</u> 25 190	<u>30 494</u> 25 598
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 358</u> 28 297	<u>31 483</u> 25 467	<u>37 119</u> 25 879	<u>35 628</u> 25 467	<u>30 780</u> 25 879

212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 25 214
212-101-1200	35 7473-2010	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 485</u> 23 550
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 971</u> 23 788
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 470</u> 24 278
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 726</u> 24 531
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 971</u> 23 788
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 218</u> 24 030
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 726</u> 24 531
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 989</u> 24 789
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 989</u> 24 789
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 257</u> 25 053
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 810</u> 25 598
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 096</u> 25 879

212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 814</u> 26 140	<u>38 425</u> 35 731	<u>37 704</u> 25 158	<u>33 924</u> 25 158	<u>39 020</u> 25 158	<u>37 712</u> 23 870
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 404	<u>38 742</u> 36 092	<u>35 292</u> 25 412	<u>32 646</u> 25 412	<u>36 645</u> 25 412	<u>35 324</u> 24 111
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 453</u> 26 949	<u>39 499</u> 36 837	<u>35 824</u> 25 936	<u>33 178</u> 25 936	<u>37 177</u> 25 936	<u>35 829</u> 24 609
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 229	<u>39 888</u> 37 220	<u>36 099</u> 26 206	<u>33 453</u> 26 206	<u>37 452</u> 26 206	<u>36 089</u> 24 865
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 404	<u>38 742</u> 36 092	<u>35 292</u> 25 412	<u>32 646</u> 25 412	<u>36 645</u> 25 412	<u>35 324</u> 24 111
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 173</u> 26 674	<u>39 117</u> 36 461	<u>35 555</u> 25 671	<u>32 910</u> 25 671	<u>36 909</u> 25 671	<u>35 574</u> 24 357
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 229	<u>39 888</u> 37 220	<u>36 099</u> 26 206	<u>33 453</u> 26 206	<u>37 452</u> 26 206	<u>36 089</u> 24 865
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 029</u> 27 516	<u>40 286</u> 37 612	<u>36 379</u> 26 482	<u>33 733</u> 26 482	<u>37 732</u> 26 482	<u>36 355</u> 25 127
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 029</u> 27 516	<u>40 286</u> 37 612	<u>36 379</u> 26 482	<u>33 733</u> 26 482	<u>37 732</u> 26 482	<u>36 355</u> 25 127
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 326</u> 27 809	<u>40 693</u> 38 012	<u>36 665</u> 26 764	<u>34 019</u> 26 764	<u>38 018</u> 26 764	<u>36 627</u> 25 394
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 941</u> 28 413	<u>41 533</u> 38 839	<u>37 256</u> 27 346	<u>34 611</u> 27 346	<u>38 610</u> 27 346	<u>37 188</u> 25 946
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 258</u> 28 726	<u>41 966</u> 39 265	<u>37 562</u> 27 646	<u>34 916</u> 27 646	<u>38 915</u> 27 646	<u>37 477</u> 26 231
212-101-1400	45 7473-2010	3								

212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 590</u> 23 870	<u>36 590</u> 23 870	<u>32 616</u> 23 870	<u>39 020</u> 25 158	<u>39 020</u> 25 158	<u>33 531</u> 26 523	<u>37 712</u> 23 870
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 421</u> 24 111	<u>34 421</u> 24 111	<u>31 325</u> 24 111	<u>36 645</u> 25 412	<u>36 645</u> 25 412	<u>32 827</u> 26 790	<u>35 324</u> 24 111
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 927</u> 24 609	<u>34 927</u> 24 609	<u>31 830</u> 24 609	<u>37 177</u> 25 936	<u>37 177</u> 25 936	<u>33 389</u> 27 343	<u>35 829</u> 24 609
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 187</u> 24 865	<u>35 187</u> 24 865	<u>32 090</u> 24 865	<u>37 452</u> 26 206	<u>37 452</u> 26 206	<u>33 678</u> 27 628	<u>36 089</u> 24 865
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 421</u> 24 111	<u>34 421</u> 24 111	<u>31 325</u> 24 111	<u>36 645</u> 25 412	<u>36 645</u> 25 412	<u>32 827</u> 26 790	<u>35 324</u> 24 111
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 671</u> 24 357	<u>34 671</u> 24 357	<u>31 575</u> 24 357	<u>36 909</u> 25 671	<u>36 909</u> 25 671	<u>33 105</u> 27 064	<u>35 574</u> 24 357
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 187</u> 24 865	<u>35 187</u> 24 865	<u>32 090</u> 24 865	<u>37 452</u> 26 206	<u>37 452</u> 26 206	<u>33 678</u> 27 628	<u>36 089</u> 24 865
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 453</u> 25 127	<u>35 453</u> 25 127	<u>32 356</u> 25 127	<u>37 732</u> 26 482	<u>37 732</u> 26 482	<u>33 973</u> 27 918	<u>36 355</u> 25 127
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 453</u> 25 127	<u>35 453</u> 25 127	<u>32 356</u> 25 127	<u>37 732</u> 26 482	<u>37 732</u> 26 482	<u>33 973</u> 27 918	<u>36 355</u> 25 127
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 724</u> 25 394	<u>35 724</u> 25 394	<u>32 628</u> 25 394	<u>38 018</u> 26 764	<u>38 018</u> 26 764	<u>34 275</u> 28 215	<u>36 627</u> 25 394
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 285</u> 25 946	<u>36 285</u> 25 946	<u>33 189</u> 25 946	<u>38 610</u> 27 346	<u>38 610</u> 27 346	<u>34 898</u> 28 829	<u>37 188</u> 25 946
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 575</u> 26 231	<u>36 575</u> 26 231	<u>33 478</u> 26 231	<u>38 915</u> 27 646	<u>38 915</u> 27 646	<u>35 220</u> 29 146	<u>37 477</u> 26 231
212-101-1400	45 7473-2010	3									

212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>26 523</u> 26 523	<u>30 836</u> 23 870	<u>39 020</u> 25 158	<u>36 200</u> 23 870	<u>30 827</u> 25 158
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 790</u> 26 790	<u>30 105</u> 24 111	<u>36 645</u> 25 412	<u>34 251</u> 24 111	<u>30 305</u> 25 412
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 343</u> 27 343	<u>30 611</u> 24 609	<u>37 177</u> 25 936	<u>34 756</u> 24 609	<u>30 838</u> 25 936
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 628</u> 27 628	<u>30 871</u> 24 865	<u>37 452</u> 26 206	<u>35 016</u> 24 865	<u>31 112</u> 26 206
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 790</u> 26 790	<u>30 105</u> 24 111	<u>36 645</u> 25 412	<u>34 251</u> 24 111	<u>30 305</u> 25 412
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 064</u> 27 064	<u>30 355</u> 24 357	<u>36 909</u> 25 671	<u>34 501</u> 24 357	<u>30 569</u> 25 671
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 628</u> 27 628	<u>30 871</u> 24 865	<u>37 452</u> 26 206	<u>35 016</u> 24 865	<u>31 112</u> 26 206
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 918</u> 27 918	<u>31 137</u> 25 127	<u>37 732</u> 26 482	<u>35 282</u> 25 127	<u>31 392</u> 26 482
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 918</u> 27 918	<u>31 137</u> 25 127	<u>37 732</u> 26 482	<u>35 282</u> 25 127	<u>31 392</u> 26 482
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 215</u> 28 215	<u>31 409</u> 25 394	<u>38 018</u> 26 764	<u>35 554</u> 25 394	<u>31 679</u> 26 764
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 829</u> 28 829	<u>31 969</u> 25 946	<u>38 610</u> 27 346	<u>36 115</u> 25 946	<u>32 270</u> 27 346
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 146</u> 29 146	<u>32 259</u> 26 231	<u>38 915</u> 27 646	<u>36 404</u> 26 231	<u>32 575</u> 27 646
212-101-1400	45 7473-2010	3							

212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 119</u> 25 158
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 621</u> 25 412
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 154</u> 25 936
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 428</u> 26 206
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 621</u> 25 412
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 885</u> 25 671
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 428</u> 26 206
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 709</u> 26 482
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 709</u> 26 482
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 995</u> 26 764
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 586</u> 27 346
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 891</u> 27 646
212-101-1400	45 7473-2010	3			

212-101-1401		3	1	2400	<u>29 611</u> 26 925	<u>39 877</u> 37 161	<u>39 575</u> 27 000	<u>35 795</u> 27 000	<u>40 892</u> 27 000	<u>38 440</u> 24 586
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 704</u> 27 196	<u>40 209</u> 37 536	<u>37 182</u> 27 272	<u>34 536</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>36 059</u> 24 835
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 757	<u>40 996</u> 38 310	<u>37 753</u> 27 835	<u>35 108</u> 27 835	<u>39 107</u> 27 835	<u>36 579</u> 25 347
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 568</u> 28 046	<u>41 401</u> 38 709	<u>38 048</u> 28 125	<u>35 402</u> 28 125	<u>39 401</u> 28 125	<u>36 847</u> 25 611
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 704</u> 27 196	<u>40 209</u> 37 536	<u>37 182</u> 27 272	<u>34 536</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>36 059</u> 24 835
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 986</u> 27 474	<u>40 598</u> 37 919	<u>37 465</u> 27 551	<u>34 819</u> 27 551	<u>38 818</u> 27 551	<u>36 316</u> 25 088
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 568</u> 28 046	<u>41 401</u> 38 709	<u>38 048</u> 28 125	<u>35 402</u> 28 125	<u>39 401</u> 28 125	<u>36 847</u> 25 611
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 868</u> 28 342	<u>41 815</u> 39 117	<u>38 349</u> 28 421	<u>35 703</u> 28 421	<u>39 702</u> 28 421	<u>37 121</u> 25 880
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 868</u> 28 342	<u>41 815</u> 39 117	<u>38 349</u> 28 421	<u>35 703</u> 28 421	<u>39 702</u> 28 421	<u>37 121</u> 25 880
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 174</u> 28 643	<u>42 238</u> 39 533	<u>38 656</u> 28 723	<u>36 010</u> 28 723	<u>40 009</u> 28 723	<u>37 401</u> 26 156
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 807</u> 29 266	<u>43 111</u> 40 392	<u>39 290</u> 29 347	<u>36 645</u> 29 347	<u>40 643</u> 29 347	<u>37 978</u> 26 724
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 133</u> 29 587	<u>43 562</u> 40 836	<u>39 618</u> 29 670	<u>36 972</u> 29 670	<u>40 971</u> 29 670	<u>38 277</u> 27 018
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								

212-101-1401		3	1	2400	<u>37 318</u> 24 586	<u>37 318</u> 24 586	<u>33 343</u> 24 586	<u>40 892</u> 27 000	<u>40 892</u> 27 000	<u>34 339</u> 27 318	<u>38 440</u> 24 586
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 156</u> 24 835	<u>35 156</u> 24 835	<u>32 060</u> 24 835	<u>38 535</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>33 644</u> 27 594	<u>36 059</u> 24 835
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 677</u> 25 347	<u>35 677</u> 25 347	<u>32 580</u> 25 347	<u>39 107</u> 27 835	<u>39 107</u> 27 835	<u>34 222</u> 28 163	<u>36 579</u> 25 347
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 945</u> 25 611	<u>35 945</u> 25 611	<u>32 848</u> 25 611	<u>39 401</u> 28 125	<u>39 401</u> 28 125	<u>34 520</u> 28 456	<u>36 847</u> 25 611
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 156</u> 24 835	<u>35 156</u> 24 835	<u>32 060</u> 24 835	<u>38 535</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>33 644</u> 27 594	<u>36 059</u> 24 835
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 414</u> 25 088	<u>35 414</u> 25 088	<u>32 317</u> 25 088	<u>38 818</u> 27 551	<u>38 818</u> 27 551	<u>33 930</u> 27 876	<u>36 316</u> 25 088
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 945</u> 25 611	<u>35 945</u> 25 611	<u>32 848</u> 25 611	<u>39 401</u> 28 125	<u>39 401</u> 28 125	<u>34 520</u> 28 456	<u>36 847</u> 25 611
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 219</u> 25 880	<u>36 219</u> 25 880	<u>33 122</u> 25 880	<u>39 702</u> 28 421	<u>39 702</u> 28 421	<u>34 824</u> 28 756	<u>37 121</u> 25 880
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 219</u> 25 880	<u>36 219</u> 25 880	<u>33 122</u> 25 880	<u>39 702</u> 28 421	<u>39 702</u> 28 421	<u>34 824</u> 28 756	<u>37 121</u> 25 880
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 498</u> 26 156	<u>36 498</u> 26 156	<u>33 402</u> 26 156	<u>40 009</u> 28 723	<u>40 009</u> 28 723	<u>35 135</u> 29 062	<u>37 401</u> 26 156
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 076</u> 26 724	<u>37 076</u> 26 724	<u>33 979</u> 26 724	<u>40 643</u> 29 347	<u>40 643</u> 29 347	<u>35 777</u> 29 694	<u>37 978</u> 26 724
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 375</u> 27 018	<u>37 375</u> 27 018	<u>34 278</u> 27 018	<u>40 971</u> 29 670	<u>40 971</u> 29 670	<u>36 109</u> 30 020	<u>38 277</u> 27 018
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									

212-101-1401		3	1	2400	<u>34 339</u> 27 318	<u>31 563</u> 24 586	<u>40 892</u> 27 000	<u>36 928</u> 24 586	<u>32 699</u> 27 000
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 644</u> 27 594	<u>30 840</u> 24 835	<u>38 535</u> 27 272	<u>34 986</u> 24 835	<u>32 195</u> 27 272
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 222</u> 28 163	<u>31 361</u> 25 347	<u>39 107</u> 27 835	<u>35 506</u> 25 347	<u>32 767</u> 27 835
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 520</u> 28 456	<u>31 629</u> 25 611	<u>39 401</u> 28 125	<u>35 774</u> 25 611	<u>33 061</u> 28 125
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 644</u> 27 594	<u>30 840</u> 24 835	<u>38 535</u> 27 272	<u>34 986</u> 24 835	<u>32 195</u> 27 272
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 930</u> 27 876	<u>31 098</u> 25 088	<u>38 818</u> 27 551	<u>35 243</u> 25 088	<u>32 478</u> 27 551
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 520</u> 28 456	<u>31 629</u> 25 611	<u>39 401</u> 28 125	<u>35 774</u> 25 611	<u>33 061</u> 28 125
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 824</u> 28 756	<u>31 903</u> 25 880	<u>39 702</u> 28 421	<u>36 048</u> 25 880	<u>33 362</u> 28 421
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 824</u> 28 756	<u>31 903</u> 25 880	<u>39 702</u> 28 421	<u>36 048</u> 25 880	<u>33 362</u> 28 421
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 135</u> 29 062	<u>32 183</u> 26 156	<u>40 009</u> 28 723	<u>36 328</u> 26 156	<u>33 669</u> 28 723
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 777</u> 29 694	<u>32 760</u> 26 724	<u>40 643</u> 29 347	<u>36 905</u> 26 724	<u>34 304</u> 29 347
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 109</u> 30 020	<u>33 059</u> 27 018	<u>40 971</u> 29 670	<u>37 204</u> 27 018	<u>34 631</u> 29 670
212-101-1500	7473-2010 3,5	3							

212-101-1401		3	1	2400	<u>36 990</u> 27 000
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 512</u> 27 272
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 083</u> 27 835
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 378</u> 28 125
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 512</u> 27 272
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 794</u> 27 551
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 378</u> 28 125
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 678</u> 28 421
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 678</u> 28 421
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 985</u> 28 723
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 620</u> 29 347
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 948</u> 29 670
212-101-1500	7473-2010 3,5	3			

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 450	<u>24 111</u> 21 643	<u>26 345</u> 13 979	<u>22 566</u> 13 979	<u>27 662</u> 13 979	<u>29 914</u> 16 195
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 423	<u>25 485</u> 22 996	<u>27 056</u> 14 677	<u>23 276</u> 14 677	<u>28 372</u> 14 677	<u>30 737</u> 17 005
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 043</u> 21 444	<u>27 775</u> 25 250	<u>27 801</u> 15 411	<u>24 022</u> 15 411	<u>29 118</u> 15 411	<u>31 601</u> 17 855
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 080</u> 21 661	<u>27 986</u> 25 505	<u>25 289</u> 15 567	<u>22 644</u> 15 567	<u>26 643</u> 15 567	<u>29 151</u> 18 036
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 304</u> 21 882	<u>28 250</u> 25 765	<u>25 451</u> 15 726	<u>22 805</u> 15 726	<u>26 804</u> 15 726	<u>29 338</u> 18 220
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>28 520</u> 26 031	<u>25 615</u> 15 888	<u>22 970</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>29 529</u> 18 408
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 006</u> 22 573	<u>29 077</u> 26 579	<u>25 955</u> 16 222	<u>23 310</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>29 922</u> 18 795
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 250</u> 22 813	<u>29 364</u> 26 862	<u>26 131</u> 16 395	<u>23 485</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>30 125</u> 18 995
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 304</u> 21 882	<u>28 250</u> 25 765	<u>25 451</u> 15 726	<u>22 805</u> 15 726	<u>26 804</u> 15 726	<u>29 338</u> 18 220
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>28 520</u> 26 031	<u>25 615</u> 15 888	<u>22 970</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>29 529</u> 18 408
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 767</u> 22 337	<u>28 796</u> 26 302	<u>25 784</u> 16 053	<u>23 138</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>29 723</u> 18 599

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 793</u> 16 195	<u>28 793</u> 16 195	<u>24 818</u> 16 195	<u>27 662</u> 13 979	<u>27 662</u> 13 979	<u>24 866</u> 17 995	<u>29 914</u> 16 195
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>29 615</u> 17 005	<u>29 615</u> 17 005	<u>25 641</u> 17 005	<u>28 372</u> 14 677	<u>28 372</u> 14 677	<u>25 781</u> 18 895	<u>30 737</u> 17 005
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 479</u> 17 855	<u>30 479</u> 17 855	<u>26 505</u> 17 855	<u>29 118</u> 15 411	<u>29 118</u> 15 411	<u>26 740</u> 19 839	<u>31 601</u> 17 855
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 249</u> 18 036	<u>28 249</u> 18 036	<u>25 152</u> 18 036	<u>26 643</u> 15 567	<u>26 643</u> 15 567	<u>25 969</u> 20 040	<u>29 151</u> 18 036
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 436</u> 18 220	<u>28 436</u> 18 220	<u>25 339</u> 18 220	<u>26 804</u> 15 726	<u>26 804</u> 15 726	<u>26 176</u> 20 244	<u>29 338</u> 18 220
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 626</u> 18 408	<u>28 626</u> 18 408	<u>25 530</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 388</u> 20 453	<u>29 529</u> 18 408
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 020</u> 18 795	<u>29 020</u> 18 795	<u>25 923</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>26 826</u> 20 883	<u>29 922</u> 18 795
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 223</u> 18 995	<u>29 223</u> 18 995	<u>26 127</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 052</u> 21 106	<u>30 125</u> 18 995
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 436</u> 18 220	<u>28 436</u> 18 220	<u>25 339</u> 18 220	<u>26 804</u> 15 726	<u>26 804</u> 15 726	<u>26 176</u> 20 244	<u>29 338</u> 18 220
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 626</u> 18 408	<u>28 626</u> 18 408	<u>25 530</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 388</u> 20 453	<u>29 529</u> 18 408
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 821</u> 18 599	<u>28 821</u> 18 599	<u>25 724</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>26 605</u> 20 666	<u>29 723</u> 18 599

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 866</u> 17 995	<u>23 038</u> 16 195	<u>27 662</u> 13 979	<u>28 403</u> 16 195	<u>19 469</u> 13 979
212-101-1600	7473-2010 5,	3							
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>25 781</u> 18 895	<u>23 861</u> 17 005	<u>28 372</u> 14 677	<u>29 225</u> 17 005	<u>20 179</u> 14 677
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 740</u> 19 839	<u>24 725</u> 17 855	<u>29 118</u> 15 411	<u>30 089</u> 17 855	<u>20 925</u> 15 411
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 969</u> 20 040	<u>23 933</u> 18 036	<u>26 643</u> 15 567	<u>28 078</u> 18 036	<u>20 303</u> 15 567
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 176</u> 20 244	<u>24 120</u> 18 220	<u>26 804</u> 15 726	<u>28 265</u> 18 220	<u>20 464</u> 15 726
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 388</u> 20 453	<u>24 310</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>28 456</u> 18 408	<u>20 629</u> 15 888
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 826</u> 20 883	<u>24 704</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>28 849</u> 18 795	<u>20 969</u> 16 222
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 052</u> 21 106	<u>24 907</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>29 053</u> 18 995	<u>21 144</u> 16 395
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 176</u> 20 244	<u>24 120</u> 18 220	<u>26 804</u> 15 726	<u>28 265</u> 18 220	<u>20 464</u> 15 726
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 388</u> 20 453	<u>24 310</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>28 456</u> 18 408	<u>20 629</u> 15 888
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 605</u> 20 666	<u>24 505</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>28 651</u> 18 599	<u>20 797</u> 16 053

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 761</u> 13 979
212-101-1600	7473-2010 5,	3			
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>24 471</u> 14 677
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 216</u> 15 411
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 619</u> 15 567
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 780</u> 15 726
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 945</u> 15 888
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 285</u> 16 222
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 460</u> 16 395
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 780</u> 15 726
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 945</u> 15 888
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 113</u> 16 053

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 250</u> 22 813	<u>29 364</u> 26 862	<u>26 131</u> 16 395	<u>23 485</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>30 125</u> 18 995
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 500</u> 23 058	<u>29 658</u> 27 151	<u>26 310</u> 16 571	<u>23 664</u> 16 571	<u>27 663</u> 16 571	<u>30 333</u> 19 199
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>28 520</u> 26 031	<u>25 615</u> 15 888	<u>22 970</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>29 529</u> 18 408
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 767</u> 22 337	<u>28 796</u> 26 302	<u>25 784</u> 16 053	<u>23 138</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>29 723</u> 18 599
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 006</u> 22 573	<u>29 077</u> 26 579	<u>25 955</u> 16 222	<u>23 310</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>29 922</u> 18 795
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 500</u> 23 058	<u>29 658</u> 27 151	<u>26 310</u> 16 571	<u>23 664</u> 16 571	<u>27 663</u> 16 571	<u>30 333</u> 19 199
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 754</u> 23 309	<u>29 957</u> 27 446	<u>26 493</u> 16 751	<u>23 847</u> 16 751	<u>27 846</u> 16 751	<u>30 545</u> 19 408
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 767</u> 22 337	<u>28 796</u> 26 302	<u>25 784</u> 16 053	<u>23 138</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>29 723</u> 18 599
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 006</u> 22 573	<u>29 077</u> 26 579	<u>25 955</u> 16 222	<u>23 310</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>29 922</u> 18 795
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 250</u> 22 813	<u>29 364</u> 26 862	<u>26 131</u> 16 395	<u>23 485</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>30 125</u> 18 995
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 754</u> 23 309	<u>29 957</u> 27 446	<u>26 493</u> 16 751	<u>23 847</u> 16 751	<u>27 846</u> 16 751	<u>30 545</u> 19 408
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 014</u> 23 565	<u>30 264</u> 27 747	<u>26 680</u> 16 936	<u>24 034</u> 16 936	<u>28 033</u> 16 936	<u>30 762</u> 19 621
212-101-1800	10, 7473-2010	3								

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 223</u> 18 995	<u>29 223</u> 18 995	<u>26 127</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 052</u> 21 106	<u>30 125</u> 18 995
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 199	<u>29 431</u> 19 199	<u>26 334</u> 19 199	<u>27 663</u> 16 571	<u>27 663</u> 16 571	<u>27 282</u> 21 333	<u>30 333</u> 19 199
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 626</u> 18 408	<u>28 626</u> 18 408	<u>25 530</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 388</u> 20 453	<u>29 529</u> 18 408
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 821</u> 18 599	<u>28 821</u> 18 599	<u>25 724</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>26 605</u> 20 666	<u>29 723</u> 18 599
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 020</u> 18 795	<u>29 020</u> 18 795	<u>25 923</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>26 826</u> 20 883	<u>29 922</u> 18 795
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 199	<u>29 431</u> 19 199	<u>26 334</u> 19 199	<u>27 663</u> 16 571	<u>27 663</u> 16 571	<u>27 282</u> 21 333	<u>30 333</u> 19 199
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 643</u> 19 408	<u>29 643</u> 19 408	<u>26 546</u> 19 408	<u>27 846</u> 16 751	<u>27 846</u> 16 751	<u>27 518</u> 21 564	<u>30 545</u> 19 408
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 821</u> 18 599	<u>28 821</u> 18 599	<u>25 724</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>26 605</u> 20 666	<u>29 723</u> 18 599
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 020</u> 18 795	<u>29 020</u> 18 795	<u>25 923</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>26 826</u> 20 883	<u>29 922</u> 18 795
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 223</u> 18 995	<u>29 223</u> 18 995	<u>26 127</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 052</u> 21 106	<u>30 125</u> 18 995
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 643</u> 19 408	<u>29 643</u> 19 408	<u>26 546</u> 19 408	<u>27 846</u> 16 751	<u>27 846</u> 16 751	<u>27 518</u> 21 564	<u>30 545</u> 19 408
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 621	<u>29 860</u> 19 621	<u>26 763</u> 19 621	<u>28 033</u> 16 936	<u>28 033</u> 16 936	<u>27 759</u> 21 801	<u>30 762</u> 19 621
212-101-1800	10, 7473-2010	3									

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 052</u> 21 106	<u>24 907</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>29 053</u> 18 995	<u>21 144</u> 16 395
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 282</u> 21 333	<u>25 115</u> 19 199	<u>27 663</u> 16 571	<u>29 260</u> 19 199	<u>21 323</u> 16 571
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 388</u> 20 453	<u>24 310</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>28 456</u> 18 408	<u>20 629</u> 15 888
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 605</u> 20 666	<u>24 505</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>28 651</u> 18 599	<u>20 797</u> 16 053
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 826</u> 20 883	<u>24 704</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>28 849</u> 18 795	<u>20 969</u> 16 222
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 282</u> 21 333	<u>25 115</u> 19 199	<u>27 663</u> 16 571	<u>29 260</u> 19 199	<u>21 323</u> 16 571
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 518</u> 21 564	<u>25 327</u> 19 408	<u>27 846</u> 16 751	<u>29 472</u> 19 408	<u>21 506</u> 16 751
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 605</u> 20 666	<u>24 505</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>28 651</u> 18 599	<u>20 797</u> 16 053
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 826</u> 20 883	<u>24 704</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>28 849</u> 18 795	<u>20 969</u> 16 222
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 052</u> 21 106	<u>24 907</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>29 053</u> 18 995	<u>21 144</u> 16 395
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 518</u> 21 564	<u>25 327</u> 19 408	<u>27 846</u> 16 751	<u>29 472</u> 19 408	<u>21 506</u> 16 751
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 759</u> 21 801	<u>25 544</u> 19 621	<u>28 033</u> 16 936	<u>29 689</u> 19 621	<u>21 693</u> 16 936
212-101-1800	10, 7473-2010	3							

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 460</u> 16 395
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 639</u> 16 571
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 945</u> 15 888
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 113</u> 16 053
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 285</u> 16 222
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 639</u> 16 571
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 822</u> 16 751
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 113</u> 16 053
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 285</u> 16 222
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 460</u> 16 395
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 822</u> 16 751
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 009</u> 16 936
212-101-1800	10, 7473-2010	3			

212-101-1801		3	1	2400	<u>24 727</u> 22 118	<u>29 333</u> 26 783	<u>28 551</u> 16 149	<u>24 772</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>32 426</u> 18 667
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 771</u> 22 341	<u>29 559</u> 27 054	<u>26 047</u> 16 313	<u>23 401</u> 16 313	<u>27 400</u> 16 313	<u>29 984</u> 18 856
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 003</u> 22 569	<u>29 840</u> 27 330	<u>26 216</u> 16 479	<u>23 570</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>30 179</u> 19 048
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 239</u> 22 802	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 379</u> 19 244
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 727</u> 23 282	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 790</u> 19 649
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 979</u> 23 530	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 003</u> 19 858
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 003</u> 22 569	<u>29 840</u> 27 330	<u>26 216</u> 16 479	<u>23 570</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>30 179</u> 19 048
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 239</u> 22 802	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 379</u> 19 244
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 481</u> 23 039	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 582</u> 19 445
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 979</u> 23 530	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 003</u> 19 858
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 236</u> 23 783	<u>31 332</u> 28 799	<u>27 116</u> 17 365	<u>24 470</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>31 220</u> 20 072
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 239</u> 22 802	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 379</u> 19 244
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 481</u> 23 039	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 582</u> 19 445

212-101-1801		3	1	2400	<u>31 304</u> 18 667	<u>31 304</u> 18 667	<u>27 329</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>27 657</u> 20 741	<u>32 426</u> 18 667
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 081</u> 18 856	<u>29 081</u> 18 856	<u>25 985</u> 18 856	<u>27 400</u> 16 313	<u>27 400</u> 16 313	<u>26 894</u> 20 951	<u>29 984</u> 18 856
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 277</u> 19 048	<u>29 277</u> 19 048	<u>26 180</u> 19 048	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 111</u> 21 164	<u>30 179</u> 19 048
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 476</u> 19 244	<u>29 476</u> 19 244	<u>26 380</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 333</u> 21 383	<u>30 379</u> 19 244
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 888</u> 19 649	<u>29 888</u> 19 649	<u>26 791</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>27 790</u> 21 833	<u>30 790</u> 19 649
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 100</u> 19 858	<u>30 100</u> 19 858	<u>27 004</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 026</u> 22 065	<u>31 003</u> 19 858
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 277</u> 19 048	<u>29 277</u> 19 048	<u>26 180</u> 19 048	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 111</u> 21 164	<u>30 179</u> 19 048
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 476</u> 19 244	<u>29 476</u> 19 244	<u>26 380</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 333</u> 21 383	<u>30 379</u> 19 244
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 680</u> 19 445	<u>29 680</u> 19 445	<u>26 583</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 559</u> 21 605	<u>30 582</u> 19 445
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 100</u> 19 858	<u>30 100</u> 19 858	<u>27 004</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 026</u> 22 065	<u>31 003</u> 19 858
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 317</u> 20 072	<u>30 317</u> 20 072	<u>27 221</u> 20 072	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 267</u> 22 302	<u>31 220</u> 20 072
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 476</u> 19 244	<u>29 476</u> 19 244	<u>26 380</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 333</u> 21 383	<u>30 379</u> 19 244
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 680</u> 19 445	<u>29 680</u> 19 445	<u>26 583</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 559</u> 21 605	<u>30 582</u> 19 445

212-101-1801		3	1	2400	<u>27 657</u> 20 741	<u>25 549</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>30 914</u> 18 667	<u>21 675</u> 16 149
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 894</u> 20 951	<u>24 766</u> 18 856	<u>27 400</u> 16 313	<u>28 911</u> 18 856	<u>21 060</u> 16 313
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 111</u> 21 164	<u>24 961</u> 19 048	<u>27 569</u> 16 479	<u>29 106</u> 19 048	<u>21 229</u> 16 479
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 333</u> 21 383	<u>25 161</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>29 306</u> 19 244	<u>21 402</u> 16 649
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 790</u> 21 833	<u>25 572</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>29 717</u> 19 649	<u>21 758</u> 16 999
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 026</u> 22 065	<u>25 785</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>29 930</u> 19 858	<u>21 942</u> 17 180
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 111</u> 21 164	<u>24 961</u> 19 048	<u>27 569</u> 16 479	<u>29 106</u> 19 048	<u>21 229</u> 16 479
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 333</u> 21 383	<u>25 161</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>29 306</u> 19 244	<u>21 402</u> 16 649
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 559</u> 21 605	<u>25 364</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>29 509</u> 19 445	<u>21 578</u> 16 822
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 026</u> 22 065	<u>25 785</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>29 930</u> 19 858	<u>21 942</u> 17 180
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 267</u> 22 302	<u>26 001</u> 20 072	<u>28 469</u> 17 365	<u>30 147</u> 20 072	<u>22 130</u> 17 365
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 333</u> 21 383	<u>25 161</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>29 306</u> 19 244	<u>21 402</u> 16 649
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 559</u> 21 605	<u>25 364</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>29 509</u> 19 445	<u>21 578</u> 16 822

212-101-1801		3	1	2400	<u>25 966</u> 16 149
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 376</u> 16 313
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 546</u> 16 479
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 546</u> 16 479
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 446</u> 17 365
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 894</u> 16 822

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 727</u> 23 282	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 790</u> 19 649
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 236</u> 23 783	<u>31 332</u> 28 799	<u>27 116</u> 17 365	<u>24 470</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>31 220</u> 20 072
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 498</u> 24 041	<u>31 650</u> 29 112	<u>27 308</u> 17 554	<u>24 662</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>31 441</u> 20 290
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 481</u> 23 039	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 582</u> 19 445
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 727</u> 23 282	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 790</u> 19 649
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 979</u> 23 530	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 003</u> 19 858
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 498</u> 24 041	<u>31 650</u> 29 112	<u>27 308</u> 17 554	<u>24 662</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>31 441</u> 20 290
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 767</u> 24 305	<u>31 975</u> 29 432	<u>27 504</u> 17 747	<u>24 858</u> 17 747	<u>28 857</u> 17 747	<u>31 668</u> 20 513
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 127</u> 22 511	<u>29 333</u> 26 783	<u>28 551</u> 16 149	<u>24 772</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>33 168</u> 19 397
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 175</u> 22 739	<u>29 559</u> 27 054	<u>26 047</u> 16 313	<u>23 401</u> 16 313	<u>27 400</u> 16 313	<u>30 733</u> 19 593
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 411</u> 22 971	<u>29 840</u> 27 330	<u>26 216</u> 16 479	<u>23 570</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>30 936</u> 19 793
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 23 208	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>31 144</u> 19 997

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 888</u> 19 649	<u>29 888</u> 19 649	<u>26 791</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>27 790</u> 21 833	<u>30 790</u> 19 649
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 317</u> 20 072	<u>30 317</u> 20 072	<u>27 221</u> 20 072	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 267</u> 22 302	<u>31 220</u> 20 072
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 680</u> 19 445	<u>29 680</u> 19 445	<u>26 583</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 559</u> 21 605	<u>30 582</u> 19 445
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 888</u> 19 649	<u>29 888</u> 19 649	<u>26 791</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>27 790</u> 21 833	<u>30 790</u> 19 649
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 100</u> 19 858	<u>30 100</u> 19 858	<u>27 004</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 026</u> 22 065	<u>31 003</u> 19 858
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 766</u> 20 513	<u>30 766</u> 20 513	<u>27 669</u> 20 513	<u>28 857</u> 17 747	<u>28 857</u> 17 747	<u>28 765</u> 22 792	<u>31 668</u> 20 513
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 046</u> 19 397	<u>32 046</u> 19 397	<u>28 071</u> 19 397	<u>29 868</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>28 481</u> 21 553	<u>33 168</u> 19 397
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 831</u> 19 593	<u>29 831</u> 19 593	<u>26 734</u> 19 593	<u>27 400</u> 16 313	<u>27 400</u> 16 313	<u>27 727</u> 21 770	<u>30 733</u> 19 593
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 034</u> 19 793	<u>30 034</u> 19 793	<u>26 937</u> 19 793	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 953</u> 21 993	<u>30 936</u> 19 793
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 242</u> 19 997	<u>30 242</u> 19 997	<u>27 145</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>28 183</u> 22 219	<u>31 144</u> 19 997

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 790</u> 21 833	<u>25 572</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>29 717</u> 19 649	<u>21 758</u> 16 999
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 267</u> 22 302	<u>26 001</u> 20 072	<u>28 469</u> 17 365	<u>30 147</u> 20 072	<u>22 130</u> 17 365
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>26 223</u> 20 290	<u>28 661</u> 17 554	<u>30 368</u> 20 290	<u>22 321</u> 17 554
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 559</u> 21 605	<u>25 364</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>29 509</u> 19 445	<u>21 578</u> 16 822
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 790</u> 21 833	<u>25 572</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>29 717</u> 19 649	<u>21 758</u> 16 999
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 026</u> 22 065	<u>25 785</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>29 930</u> 19 858	<u>21 942</u> 17 180
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>26 223</u> 20 290	<u>28 661</u> 17 554	<u>30 368</u> 20 290	<u>22 321</u> 17 554
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 22 792	<u>26 450</u> 20 513	<u>28 857</u> 17 747	<u>30 595</u> 20 513	<u>22 517</u> 17 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 481</u> 21 553	<u>26 291</u> 19 397	<u>29 868</u> 16 149	<u>31 656</u> 19 397	<u>21 675</u> 16 149
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 727</u> 21 770	<u>25 515</u> 19 593	<u>27 400</u> 16 313	<u>29 660</u> 19 593	<u>21 060</u> 16 313
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 953</u> 21 993	<u>25 718</u> 19 793	<u>27 569</u> 16 479	<u>29 864</u> 19 793	<u>21 229</u> 16 479
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 183</u> 22 219	<u>25 926</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 071</u> 19 997	<u>21 402</u> 16 649

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 446</u> 17 365
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 638</u> 17 554
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 638</u> 17 554
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 834</u> 17 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 966</u> 16 149
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 376</u> 16 313
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 546</u> 16 479
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 718</u> 16 649

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>31 572</u> 20 418
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 792</u> 20 636
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 411</u> 22 971	<u>29 840</u> 27 330	<u>26 216</u> 16 479	<u>23 570</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>30 936</u> 19 793
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 23 208	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>31 144</u> 19 997
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>31 355</u> 20 206
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 792</u> 20 636
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 666</u> 24 206	<u>31 332</u> 28 799	<u>27 116</u> 17 365	<u>24 470</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>32 018</u> 20 857
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 23 208	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>31 144</u> 19 997
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>31 355</u> 20 206
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>31 572</u> 20 418
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 666</u> 24 206	<u>31 332</u> 28 799	<u>27 116</u> 17 365	<u>24 470</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>32 018</u> 20 857
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 933</u> 24 469	<u>31 650</u> 29 112	<u>27 308</u> 17 554	<u>24 662</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>32 248</u> 21 084
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>31 355</u> 20 206

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 669</u> 20 418	<u>30 669</u> 20 418	<u>27 573</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 658</u> 22 687	<u>31 572</u> 20 418
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 890</u> 20 636	<u>30 890</u> 20 636	<u>27 793</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 904</u> 22 928	<u>31 792</u> 20 636
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 034</u> 19 793	<u>30 034</u> 19 793	<u>26 937</u> 19 793	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 953</u> 21 993	<u>30 936</u> 19 793
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 242</u> 19 997	<u>30 242</u> 19 997	<u>27 145</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>28 183</u> 22 219	<u>31 144</u> 19 997
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 206	<u>30 453</u> 20 206	<u>27 356</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>28 418</u> 22 451	<u>31 355</u> 20 206
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 890</u> 20 636	<u>30 890</u> 20 636	<u>27 793</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 904</u> 22 928	<u>31 792</u> 20 636
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 115</u> 20 857	<u>31 115</u> 20 857	<u>28 019</u> 20 857	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>29 154</u> 23 175	<u>32 018</u> 20 857
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 242</u> 19 997	<u>30 242</u> 19 997	<u>27 145</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>28 183</u> 22 219	<u>31 144</u> 19 997
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 206	<u>30 453</u> 20 206	<u>27 356</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>28 418</u> 22 451	<u>31 355</u> 20 206
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 669</u> 20 418	<u>30 669</u> 20 418	<u>27 573</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 658</u> 22 687	<u>31 572</u> 20 418
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 115</u> 20 857	<u>31 115</u> 20 857	<u>28 019</u> 20 857	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>29 154</u> 23 175	<u>32 018</u> 20 857
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 346</u> 21 084	<u>31 346</u> 21 084	<u>28 249</u> 21 084	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>29 410</u> 23 427	<u>32 248</u> 21 084
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 206	<u>30 453</u> 20 206	<u>27 356</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>28 418</u> 22 451	<u>31 355</u> 20 206

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 658</u> 22 687	<u>26 353</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 499</u> 20 418	<u>21 758</u> 16 999
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 904</u> 22 928	<u>26 574</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>30 719</u> 20 636	<u>21 942</u> 17 180
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 953</u> 21 993	<u>25 718</u> 19 793	<u>27 569</u> 16 479	<u>29 864</u> 19 793	<u>21 229</u> 16 479
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 183</u> 22 219	<u>25 926</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 071</u> 19 997	<u>21 402</u> 16 649
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 418</u> 22 451	<u>26 137</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 283</u> 20 206	<u>21 578</u> 16 822
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 904</u> 22 928	<u>26 574</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>30 719</u> 20 636	<u>21 942</u> 17 180
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 154</u> 23 175	<u>26 799</u> 20 857	<u>28 469</u> 17 365	<u>30 945</u> 20 857	<u>22 130</u> 17 365
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 183</u> 22 219	<u>25 926</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 071</u> 19 997	<u>21 402</u> 16 649
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 418</u> 22 451	<u>26 137</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 283</u> 20 206	<u>21 578</u> 16 822
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 658</u> 22 687	<u>26 353</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 499</u> 20 418	<u>21 758</u> 16 999
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 154</u> 23 175	<u>26 799</u> 20 857	<u>28 469</u> 17 365	<u>30 945</u> 20 857	<u>22 130</u> 17 365
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 410</u> 23 427	<u>27 030</u> 21 084	<u>28 661</u> 17 554	<u>31 175</u> 21 084	<u>22 321</u> 17 554
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 418</u> 22 451	<u>26 137</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 283</u> 20 206	<u>21 578</u> 16 822

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 546</u> 16 479
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 446</u> 17 365
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 446</u> 17 365
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 638</u> 17 554
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 894</u> 16 822

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>31 572</u> 20 418
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 792</u> 20 636
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 933</u> 24 469	<u>31 650</u> 29 112	<u>27 308</u> 17 554	<u>24 662</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>32 248</u> 21 084
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 206</u> 24 738	<u>31 975</u> 29 432	<u>27 504</u> 17 747	<u>24 858</u> 17 747	<u>28 857</u> 17 747	<u>32 483</u> 21 316
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 327</u> 22 708	<u>29 883</u> 27 324	<u>30 143</u> 17 716	<u>26 363</u> 17 716	<u>31 459</u> 17 716	<u>33 250</u> 19 479
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 377</u> 22 938	<u>30 114</u> 27 600	<u>27 654</u> 17 895	<u>25 009</u> 17 895	<u>29 008</u> 17 895	<u>30 817</u> 19 675
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 615</u> 23 172	<u>30 400</u> 27 882	<u>27 840</u> 18 077	<u>25 194</u> 18 077	<u>29 193</u> 18 077	<u>31 021</u> 19 876
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 858</u> 23 411	<u>30 693</u> 28 169	<u>28 029</u> 18 264	<u>25 384</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>31 229</u> 20 081
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 359</u> 23 904	<u>31 295</u> 28 762	<u>28 420</u> 18 648	<u>25 774</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>31 658</u> 20 504
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 617</u> 24 158	<u>31 606</u> 29 068	<u>28 621</u> 18 847	<u>25 976</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>31 880</u> 20 722
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 615</u> 23 172	<u>30 400</u> 27 882	<u>27 840</u> 18 077	<u>25 194</u> 18 077	<u>29 193</u> 18 077	<u>31 021</u> 19 876
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 858</u> 23 411	<u>30 693</u> 28 169	<u>28 029</u> 18 264	<u>25 384</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>31 229</u> 20 081

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 669</u> 20 418	<u>30 669</u> 20 418	<u>27 573</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 658</u> 22 687	<u>31 572</u> 20 418
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 890</u> 20 636	<u>30 890</u> 20 636	<u>27 793</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 904</u> 22 928	<u>31 792</u> 20 636
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 346</u> 21 084	<u>31 346</u> 21 084	<u>28 249</u> 21 084	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>29 410</u> 23 427	<u>32 248</u> 21 084
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 581</u> 21 316	<u>31 581</u> 21 316	<u>28 484</u> 21 316	<u>28 857</u> 17 747	<u>28 857</u> 17 747	<u>29 672</u> 23 684	<u>32 483</u> 21 316
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 129</u> 19 479	<u>32 129</u> 19 479	<u>28 154</u> 19 479	<u>31 459</u> 17 716	<u>31 459</u> 17 716	<u>28 573</u> 21 643	<u>33 250</u> 19 479
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 914</u> 19 675	<u>29 914</u> 19 675	<u>26 818</u> 19 675	<u>29 008</u> 17 895	<u>29 008</u> 17 895	<u>27 820</u> 21 861	<u>30 817</u> 19 675
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 118</u> 19 876	<u>30 118</u> 19 876	<u>27 022</u> 19 876	<u>29 193</u> 18 077	<u>29 193</u> 18 077	<u>28 046</u> 22 085	<u>31 021</u> 19 876
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 327</u> 20 081	<u>30 327</u> 20 081	<u>27 230</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>28 278</u> 22 312	<u>31 229</u> 20 081
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 504	<u>30 756</u> 20 504	<u>27 659</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>28 755</u> 22 782	<u>31 658</u> 20 504
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 978</u> 20 722	<u>30 978</u> 20 722	<u>27 881</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 001</u> 23 024	<u>31 880</u> 20 722
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 118</u> 19 876	<u>30 118</u> 19 876	<u>27 022</u> 19 876	<u>29 193</u> 18 077	<u>29 193</u> 18 077	<u>28 046</u> 22 085	<u>31 021</u> 19 876
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 327</u> 20 081	<u>30 327</u> 20 081	<u>27 230</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>28 278</u> 22 312	<u>31 229</u> 20 081

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 658</u> 22 687	<u>26 353</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 499</u> 20 418	<u>21 758</u> 16 999
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 904</u> 22 928	<u>26 574</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>30 719</u> 20 636	<u>21 942</u> 17 180
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 410</u> 23 427	<u>27 030</u> 21 084	<u>28 661</u> 17 554	<u>31 175</u> 21 084	<u>22 321</u> 17 554
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 672</u> 23 684	<u>27 265</u> 21 316	<u>28 857</u> 17 747	<u>31 410</u> 21 316	<u>22 517</u> 17 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 573</u> 21 643	<u>26 374</u> 19 479	<u>31 459</u> 17 716	<u>31 738</u> 19 479	<u>23 266</u> 17 716
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>27 820</u> 21 861	<u>25 598</u> 19 675	<u>29 008</u> 17 895	<u>29 744</u> 19 675	<u>22 668</u> 17 895
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 046</u> 22 085	<u>25 802</u> 19 876	<u>29 193</u> 18 077	<u>29 948</u> 19 876	<u>22 853</u> 18 077
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 278</u> 22 312	<u>26 011</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>30 156</u> 20 081	<u>23 043</u> 18 264
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 755</u> 22 782	<u>26 440</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>30 585</u> 20 504	<u>23 433</u> 18 648
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 001</u> 23 024	<u>26 662</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>30 807</u> 20 722	<u>23 635</u> 18 847
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 046</u> 22 085	<u>25 802</u> 19 876	<u>29 193</u> 18 077	<u>29 948</u> 19 876	<u>22 853</u> 18 077
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 278</u> 22 312	<u>26 011</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>30 156</u> 20 081	<u>23 043</u> 18 264

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 638</u> 17 554
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 834</u> 17 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 558</u> 17 716
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 984</u> 17 895
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 170</u> 18 077
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 359</u> 18 264
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 750</u> 18 648
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 951</u> 18 847
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 170</u> 18 077
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 359</u> 18 264

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 106</u> 23 655	<u>30 991</u> 28 463	<u>28 223</u> 18 454	<u>25 577</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>31 441</u> 20 290
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 617</u> 24 158	<u>31 606</u> 29 068	<u>28 621</u> 18 847	<u>25 976</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>31 880</u> 20 722
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 881</u> 24 418	<u>31 924</u> 29 381	<u>28 827</u> 19 049	<u>26 182</u> 19 049	<u>30 181</u> 19 049	<u>32 106</u> 20 945
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 858</u> 23 411	<u>30 693</u> 28 169	<u>28 029</u> 18 264	<u>25 384</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>31 229</u> 20 081
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 106</u> 23 655	<u>30 991</u> 28 463	<u>28 223</u> 18 454	<u>25 577</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>31 441</u> 20 290
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 359</u> 23 904	<u>31 295</u> 28 762	<u>28 420</u> 18 648	<u>25 774</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>31 658</u> 20 504
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 881</u> 24 418	<u>31 924</u> 29 381	<u>28 827</u> 19 049	<u>26 182</u> 19 049	<u>30 181</u> 19 049	<u>32 106</u> 20 945
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 248</u> 29 700	<u>29 038</u> 19 256	<u>26 392</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>32 338</u> 21 172
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 106</u> 23 655	<u>30 991</u> 28 463	<u>28 223</u> 18 454	<u>25 577</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>31 441</u> 20 290
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 359</u> 23 904	<u>31 295</u> 28 762	<u>28 420</u> 18 648	<u>25 774</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>31 658</u> 20 504
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 617</u> 24 158	<u>31 606</u> 29 068	<u>28 621</u> 18 847	<u>25 976</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>31 880</u> 20 722
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 248</u> 29 700	<u>29 038</u> 19 256	<u>26 392</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>32 338</u> 21 172
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 426</u> 24 954	<u>32 580</u> 30 026	<u>29 253</u> 19 468	<u>26 607</u> 19 468	<u>30 606</u> 19 468	<u>32 574</u> 21 405

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 978</u> 20 722	<u>30 978</u> 20 722	<u>27 881</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 001</u> 23 024	<u>31 880</u> 20 722
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 204</u> 20 945	<u>31 204</u> 20 945	<u>28 107</u> 20 945	<u>30 181</u> 19 049	<u>30 181</u> 19 049	<u>29 253</u> 23 272	<u>32 106</u> 20 945
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 327</u> 20 081	<u>30 327</u> 20 081	<u>27 230</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>28 278</u> 22 312	<u>31 229</u> 20 081
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 504	<u>30 756</u> 20 504	<u>27 659</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>28 755</u> 22 782	<u>31 658</u> 20 504
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 204</u> 20 945	<u>31 204</u> 20 945	<u>28 107</u> 20 945	<u>30 181</u> 19 049	<u>30 181</u> 19 049	<u>29 253</u> 23 272	<u>32 106</u> 20 945
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 172	<u>31 435</u> 21 172	<u>28 339</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>29 510</u> 23 525	<u>32 338</u> 21 172
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 504	<u>30 756</u> 20 504	<u>27 659</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>28 755</u> 22 782	<u>31 658</u> 20 504
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 978</u> 20 722	<u>30 978</u> 20 722	<u>27 881</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 001</u> 23 024	<u>31 880</u> 20 722
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 172	<u>31 435</u> 21 172	<u>28 339</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>29 510</u> 23 525	<u>32 338</u> 21 172
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 672</u> 21 405	<u>31 672</u> 21 405	<u>28 575</u> 21 405	<u>30 606</u> 19 468	<u>30 606</u> 19 468	<u>29 772</u> 23 783	<u>32 574</u> 21 405

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>26 223</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>30 368</u> 20 290	<u>23 236</u> 18 454
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 001</u> 23 024	<u>26 662</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>30 807</u> 20 722	<u>23 635</u> 18 847
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 253</u> 23 272	<u>26 888</u> 20 945	<u>30 181</u> 19 049	<u>31 033</u> 20 945	<u>23 841</u> 19 049
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 278</u> 22 312	<u>26 011</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>30 156</u> 20 081	<u>23 043</u> 18 264
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>26 223</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>30 368</u> 20 290	<u>23 236</u> 18 454
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 755</u> 22 782	<u>26 440</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>30 585</u> 20 504	<u>23 433</u> 18 648
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 253</u> 23 272	<u>26 888</u> 20 945	<u>30 181</u> 19 049	<u>31 033</u> 20 945	<u>23 841</u> 19 049
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 510</u> 23 525	<u>27 119</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>31 265</u> 21 172	<u>24 051</u> 19 256
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 514</u> 22 545	<u>26 223</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>30 368</u> 20 290	<u>23 236</u> 18 454
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 755</u> 22 782	<u>26 440</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>30 585</u> 20 504	<u>23 433</u> 18 648
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 001</u> 23 024	<u>26 662</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>30 807</u> 20 722	<u>23 635</u> 18 847
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 510</u> 23 525	<u>27 119</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>31 265</u> 21 172	<u>24 051</u> 19 256
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 772</u> 23 783	<u>27 356</u> 21 405	<u>30 606</u> 19 468	<u>31 501</u> 21 405	<u>24 266</u> 19 468

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 552</u> 18 454
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 951</u> 18 847
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 157</u> 19 049
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 359</u> 18 264
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 552</u> 18 454
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 750</u> 18 648
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 157</u> 19 049
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 367</u> 19 256
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 552</u> 18 454
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 750</u> 18 648
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 951</u> 18 847
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 367</u> 19 256
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 582</u> 19 468

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 248</u> 29 700	<u>29 038</u> 19 256	<u>26 392</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>32 338</u> 21 172
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 426</u> 24 954	<u>32 580</u> 30 026	<u>29 253</u> 19 468	<u>26 607</u> 19 468	<u>30 606</u> 19 468	<u>32 574</u> 21 405
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 708</u> 25 232	<u>32 919</u> 30 360	<u>29 472</u> 19 684	<u>26 827</u> 19 684	<u>30 826</u> 19 684	<u>32 816</u> 21 643
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 515	<u>33 265</u> 30 701	<u>29 697</u> 19 906	<u>27 052</u> 19 906	<u>31 050</u> 19 906	<u>33 063</u> 21 886
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 592</u> 26 102	<u>33 982</u> 31 407	<u>30 162</u> 20 363	<u>27 516</u> 20 363	<u>31 515</u> 20 363	<u>33 574</u> 22 389
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 080</u> 23 449	<u>31 440</u> 28 857	<u>31 339</u> 18 893	<u>27 559</u> 18 893	<u>32 656</u> 18 893	<u>34 075</u> 20 290
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 137</u> 23 686	<u>31 688</u> 29 149	<u>28 863</u> 19 084	<u>26 217</u> 19 084	<u>30 216</u> 19 084	<u>31 650</u> 20 495
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 383</u> 23 927	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 061</u> 19 279	<u>26 415</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>31 862</u> 20 704
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 889</u> 24 426	<u>32 613</u> 30 060	<u>29 469</u> 19 681	<u>26 823</u> 19 681	<u>30 822</u> 19 681	<u>32 300</u> 21 136
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 935</u> 30 376	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 032</u> 19 888	<u>32 526</u> 21 358
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 137</u> 23 686	<u>31 688</u> 29 149	<u>28 863</u> 19 084	<u>26 217</u> 19 084	<u>30 216</u> 19 084	<u>31 650</u> 20 495
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 383</u> 23 927	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 061</u> 19 279	<u>26 415</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>31 862</u> 20 704

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 172	<u>31 435</u> 21 172	<u>28 339</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>29 510</u> 23 525	<u>32 338</u> 21 172
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 672</u> 21 405	<u>31 672</u> 21 405	<u>28 575</u> 21 405	<u>30 606</u> 19 468	<u>30 606</u> 19 468	<u>29 772</u> 23 783	<u>32 574</u> 21 405
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 913</u> 21 643	<u>31 913</u> 21 643	<u>28 817</u> 21 643	<u>30 826</u> 19 684	<u>30 826</u> 19 684	<u>30 041</u> 24 048	<u>32 816</u> 21 643
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 161</u> 21 886	<u>32 161</u> 21 886	<u>29 064</u> 21 886	<u>31 050</u> 19 906	<u>31 050</u> 19 906	<u>30 315</u> 24 318	<u>33 063</u> 21 886
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 672</u> 22 389	<u>32 672</u> 22 389	<u>29 575</u> 22 389	<u>31 515</u> 20 363	<u>31 515</u> 20 363	<u>30 883</u> 24 877	<u>33 574</u> 22 389
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 953</u> 20 290	<u>32 953</u> 20 290	<u>28 979</u> 20 290	<u>32 656</u> 18 893	<u>32 656</u> 18 893	<u>29 489</u> 22 545	<u>34 075</u> 20 290
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>30 747</u> 20 495	<u>30 747</u> 20 495	<u>27 651</u> 20 495	<u>30 216</u> 19 084	<u>30 216</u> 19 084	<u>28 745</u> 22 772	<u>31 650</u> 20 495
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 704	<u>30 960</u> 20 704	<u>27 863</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>28 981</u> 23 005	<u>31 862</u> 20 704
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>31 398</u> 21 136	<u>31 398</u> 21 136	<u>28 301</u> 21 136	<u>30 822</u> 19 681	<u>30 822</u> 19 681	<u>29 468</u> 23 484	<u>32 300</u> 21 136
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>31 624</u> 21 358	<u>31 624</u> 21 358	<u>28 527</u> 21 358	<u>31 032</u> 19 888	<u>31 032</u> 19 888	<u>29 719</u> 23 731	<u>32 526</u> 21 358
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>30 747</u> 20 495	<u>30 747</u> 20 495	<u>27 651</u> 20 495	<u>30 216</u> 19 084	<u>30 216</u> 19 084	<u>28 745</u> 22 772	<u>31 650</u> 20 495
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 704	<u>30 960</u> 20 704	<u>27 863</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>28 981</u> 23 005	<u>31 862</u> 20 704

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 510</u> 23 525	<u>27 119</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>31 265</u> 21 172	<u>24 051</u> 19 256
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 772</u> 23 783	<u>27 356</u> 21 405	<u>30 606</u> 19 468	<u>31 501</u> 21 405	<u>24 266</u> 19 468
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 041</u> 24 048	<u>27 597</u> 21 643	<u>30 826</u> 19 684	<u>31 743</u> 21 643	<u>24 486</u> 19 684
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 315</u> 24 318	<u>27 845</u> 21 886	<u>31 050</u> 19 906	<u>31 990</u> 21 886	<u>24 711</u> 19 906
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 883</u> 24 877	<u>28 356</u> 22 389	<u>31 515</u> 20 363	<u>32 501</u> 22 389	<u>25 176</u> 20 363
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 489</u> 22 545	<u>27 199</u> 20 290	<u>32 656</u> 18 893	<u>32 563</u> 20 290	<u>24 463</u> 18 893
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>28 745</u> 22 772	<u>26 431</u> 20 495	<u>30 216</u> 19 084	<u>30 577</u> 20 495	<u>23 876</u> 19 084
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 981</u> 23 005	<u>26 644</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 789</u> 20 704	<u>24 074</u> 19 279
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 468</u> 23 484	<u>27 082</u> 21 136	<u>30 822</u> 19 681	<u>31 227</u> 21 136	<u>24 482</u> 19 681
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 719</u> 23 731	<u>27 308</u> 21 358	<u>31 032</u> 19 888	<u>31 453</u> 21 358	<u>24 693</u> 19 888
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>28 745</u> 22 772	<u>26 431</u> 20 495	<u>30 216</u> 19 084	<u>30 577</u> 20 495	<u>23 876</u> 19 084
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 981</u> 23 005	<u>26 644</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 789</u> 20 704	<u>24 074</u> 19 279

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 367</u> 19 256
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 582</u> 19 468
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 802</u> 19 684
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 027</u> 19 906
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 492</u> 20 363
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 754</u> 18 893
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 192</u> 19 084
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 390</u> 19 279
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 798</u> 19 681
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 192</u> 19 084
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 390</u> 19 279

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 634</u> 24 174	<u>32 298</u> 29 750	<u>29 263</u> 19 478	<u>26 617</u> 19 478	<u>30 616</u> 19 478	<u>32 079</u> 20 918
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 935</u> 30 376	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 032</u> 19 888	<u>32 526</u> 21 358
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 417</u> 24 946	<u>33 263</u> 30 699	<u>29 894</u> 20 099	<u>27 248</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 383</u> 23 927	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 061</u> 19 279	<u>26 415</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>31 862</u> 20 704
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 634</u> 24 174	<u>32 298</u> 29 750	<u>29 263</u> 19 478	<u>26 617</u> 19 478	<u>30 616</u> 19 478	<u>32 079</u> 20 918
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 889</u> 24 426	<u>32 613</u> 30 060	<u>29 469</u> 19 681	<u>26 823</u> 19 681	<u>30 822</u> 19 681	<u>32 300</u> 21 136
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 417</u> 24 946	<u>33 263</u> 30 699	<u>29 894</u> 20 099	<u>27 248</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 690</u> 25 214	<u>33 598</u> 31 029	<u>30 114</u> 20 315	<u>27 468</u> 20 315	<u>31 467</u> 20 315	<u>32 993</u> 21 817
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 417</u> 24 946	<u>33 263</u> 30 699	<u>29 894</u> 20 099	<u>27 248</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 690</u> 25 214	<u>33 598</u> 31 029	<u>30 114</u> 20 315	<u>27 468</u> 20 315	<u>31 467</u> 20 315	<u>32 993</u> 21 817
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 968</u> 25 488	<u>33 941</u> 31 366	<u>30 338</u> 20 536	<u>27 692</u> 20 536	<u>31 691</u> 20 536	<u>33 234</u> 22 055
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 253</u> 25 768	<u>34 291</u> 31 711	<u>30 567</u> 20 762	<u>27 922</u> 20 762	<u>31 921</u> 20 762	<u>33 480</u> 22 297
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 841</u> 26 347	<u>35 015</u> 32 424	<u>31 041</u> 21 229	<u>28 396</u> 21 229	<u>32 395</u> 21 229	<u>33 989</u> 22 798

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>31 177</u> 20 918	<u>31 177</u> 20 918	<u>28 080</u> 20 918	<u>30 616</u> 19 478	<u>30 616</u> 19 478	<u>29 222</u> 23 242	<u>32 079</u> 20 918
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>31 624</u> 21 358	<u>31 624</u> 21 358	<u>28 527</u> 21 358	<u>31 032</u> 19 888	<u>31 032</u> 19 888	<u>29 719</u> 23 731	<u>32 526</u> 21 358
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 855</u> 21 585	<u>31 855</u> 21 585	<u>28 758</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>29 976</u> 23 984	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 704	<u>30 960</u> 20 704	<u>27 863</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>28 981</u> 23 005	<u>31 862</u> 20 704
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>31 177</u> 20 918	<u>31 177</u> 20 918	<u>28 080</u> 20 918	<u>30 616</u> 19 478	<u>30 616</u> 19 478	<u>29 222</u> 23 242	<u>32 079</u> 20 918
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>31 398</u> 21 136	<u>31 398</u> 21 136	<u>28 301</u> 21 136	<u>30 822</u> 19 681	<u>30 822</u> 19 681	<u>29 468</u> 23 484	<u>32 300</u> 21 136
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 855</u> 21 585	<u>31 855</u> 21 585	<u>28 758</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>29 976</u> 23 984	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 817	<u>32 091</u> 21 817	<u>28 994</u> 21 817	<u>31 467</u> 20 315	<u>31 467</u> 20 315	<u>30 238</u> 24 242	<u>32 993</u> 21 817
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 855</u> 21 585	<u>31 855</u> 21 585	<u>28 758</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>29 976</u> 23 984	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 817	<u>32 091</u> 21 817	<u>28 994</u> 21 817	<u>31 467</u> 20 315	<u>31 467</u> 20 315	<u>30 238</u> 24 242	<u>32 993</u> 21 817
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>32 332</u> 22 055	<u>32 332</u> 22 055	<u>29 235</u> 22 055	<u>31 691</u> 20 536	<u>31 691</u> 20 536	<u>30 505</u> 24 505	<u>33 234</u> 22 055
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 578</u> 22 297	<u>32 578</u> 22 297	<u>29 481</u> 22 297	<u>31 921</u> 20 762	<u>31 921</u> 20 762	<u>30 779</u> 24 774	<u>33 480</u> 22 297
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>33 087</u> 22 798	<u>33 087</u> 22 798	<u>29 990</u> 22 798	<u>32 395</u> 21 229	<u>32 395</u> 21 229	<u>31 345</u> 25 331	<u>33 989</u> 22 798

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 222</u> 23 242	<u>26 861</u> 20 918	<u>30 616</u> 19 478	<u>31 006</u> 20 918	<u>24 276</u> 19 478
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 719</u> 23 731	<u>27 308</u> 21 358	<u>31 032</u> 19 888	<u>31 453</u> 21 358	<u>24 693</u> 19 888
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 976</u> 23 984	<u>27 539</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 908</u> 20 099
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 981</u> 23 005	<u>26 644</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 789</u> 20 704	<u>24 074</u> 19 279
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 222</u> 23 242	<u>26 861</u> 20 918	<u>30 616</u> 19 478	<u>31 006</u> 20 918	<u>24 276</u> 19 478
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 468</u> 23 484	<u>27 082</u> 21 136	<u>30 822</u> 19 681	<u>31 227</u> 21 136	<u>24 482</u> 19 681
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 976</u> 23 984	<u>27 539</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 908</u> 20 099
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 238</u> 24 242	<u>27 775</u> 21 817	<u>31 467</u> 20 315	<u>31 920</u> 21 817	<u>25 127</u> 20 315
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 976</u> 23 984	<u>27 539</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 908</u> 20 099
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 238</u> 24 242	<u>27 775</u> 21 817	<u>31 467</u> 20 315	<u>31 920</u> 21 817	<u>25 127</u> 20 315
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 505</u> 24 505	<u>28 016</u> 22 055	<u>31 691</u> 20 536	<u>32 161</u> 22 055	<u>25 352</u> 20 536
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 779</u> 24 774	<u>28 262</u> 22 297	<u>31 921</u> 20 762	<u>32 407</u> 22 297	<u>25 581</u> 20 762
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 345</u> 25 331	<u>28 771</u> 22 798	<u>32 395</u> 21 229	<u>32 916</u> 22 798	<u>26 055</u> 21 229

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 592</u> 19 478
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 224</u> 20 099
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 390</u> 19 279
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 592</u> 19 478
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 798</u> 19 681
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 224</u> 20 099
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 443</u> 20 315
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 224</u> 20 099
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 443</u> 20 315
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 668</u> 20 536
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 897</u> 20 762
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>29 371</u> 21 229

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 788</u> 24 146	<u>32 998</u> 30 390	<u>31 945</u> 19 490	<u>28 166</u> 19 490	<u>33 262</u> 19 490	<u>34 899</u> 21 102
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 853</u> 24 390	<u>33 261</u> 30 697	<u>29 475</u> 19 687	<u>26 829</u> 19 687	<u>30 828</u> 19 687	<u>32 482</u> 21 315
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 639	<u>33 579</u> 31 010	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>32 703</u> 21 532
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 627</u> 25 152	<u>34 236</u> 31 656	<u>30 100</u> 20 302	<u>27 455</u> 20 302	<u>31 454</u> 20 302	<u>33 159</u> 21 981
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 25 417	<u>34 574</u> 31 990	<u>30 317</u> 20 516	<u>27 672</u> 20 516	<u>31 671</u> 20 516	<u>33 394</u> 22 212
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 853</u> 24 390	<u>33 261</u> 30 697	<u>29 475</u> 19 687	<u>26 829</u> 19 687	<u>30 828</u> 19 687	<u>32 482</u> 21 315
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 639	<u>33 579</u> 31 010	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>32 703</u> 21 532
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 904</u> 31 330	<u>29 888</u> 20 093	<u>27 242</u> 20 093	<u>31 241</u> 20 093	<u>32 929</u> 21 754
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 25 417	<u>34 574</u> 31 990	<u>30 317</u> 20 516	<u>27 672</u> 20 516	<u>31 671</u> 20 516	<u>33 394</u> 22 212
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 171</u> 25 687	<u>34 920</u> 32 330	<u>30 539</u> 20 734	<u>27 893</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>33 634</u> 22 449
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 639	<u>33 579</u> 31 010	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>32 703</u> 21 532
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 904</u> 31 330	<u>29 888</u> 20 093	<u>27 242</u> 20 093	<u>31 241</u> 20 093	<u>32 929</u> 21 754

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 778</u> 21 102	<u>33 778</u> 21 102	<u>29 803</u> 21 102	<u>33 262</u> 19 490	<u>33 262</u> 19 490	<u>30 405</u> 23 446	<u>34 899</u> 21 102
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 580</u> 21 315	<u>31 580</u> 21 315	<u>28 484</u> 21 315	<u>30 828</u> 19 687	<u>30 828</u> 19 687	<u>29 671</u> 23 683	<u>32 482</u> 21 315
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 801</u> 21 532	<u>31 801</u> 21 532	<u>28 704</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 703</u> 21 532
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 257</u> 21 981	<u>32 257</u> 21 981	<u>29 160</u> 21 981	<u>31 454</u> 20 302	<u>31 454</u> 20 302	<u>30 422</u> 24 423	<u>33 159</u> 21 981
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 212	<u>32 492</u> 22 212	<u>29 395</u> 22 212	<u>31 671</u> 20 516	<u>31 671</u> 20 516	<u>30 684</u> 24 680	<u>33 394</u> 22 212
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 580</u> 21 315	<u>31 580</u> 21 315	<u>28 484</u> 21 315	<u>30 828</u> 19 687	<u>30 828</u> 19 687	<u>29 671</u> 23 683	<u>32 482</u> 21 315
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 801</u> 21 532	<u>31 801</u> 21 532	<u>28 704</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 703</u> 21 532
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 027</u> 21 754	<u>32 027</u> 21 754	<u>28 930</u> 21 754	<u>31 241</u> 20 093	<u>31 241</u> 20 093	<u>30 167</u> 24 172	<u>32 929</u> 21 754
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 212	<u>32 492</u> 22 212	<u>29 395</u> 22 212	<u>31 671</u> 20 516	<u>31 671</u> 20 516	<u>30 684</u> 24 680	<u>33 394</u> 22 212
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 732</u> 22 449	<u>32 732</u> 22 449	<u>29 635</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 634</u> 22 449
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 801</u> 21 532	<u>31 801</u> 21 532	<u>28 704</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 703</u> 21 532
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 027</u> 21 754	<u>32 027</u> 21 754	<u>28 930</u> 21 754	<u>31 241</u> 20 093	<u>31 241</u> 20 093	<u>30 167</u> 24 172	<u>32 929</u> 21 754

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 405</u> 23 446	<u>28 023</u> 21 102	<u>33 262</u> 19 490	<u>33 388</u> 21 102	<u>25 069</u> 19 490
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 671</u> 23 683	<u>27 264</u> 21 315	<u>30 828</u> 19 687	<u>31 410</u> 21 315	<u>24 489</u> 19 687
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 916</u> 23 925	<u>27 485</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 631</u> 21 532	<u>24 693</u> 19 888
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 422</u> 24 423	<u>27 941</u> 21 981	<u>31 454</u> 20 302	<u>32 086</u> 21 981	<u>25 114</u> 20 302
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 684</u> 24 680	<u>28 176</u> 22 212	<u>31 671</u> 20 516	<u>32 321</u> 22 212	<u>25 331</u> 20 516
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 671</u> 23 683	<u>27 264</u> 21 315	<u>30 828</u> 19 687	<u>31 410</u> 21 315	<u>24 489</u> 19 687
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 916</u> 23 925	<u>27 485</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 631</u> 21 532	<u>24 693</u> 19 888
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 167</u> 24 172	<u>27 711</u> 21 754	<u>31 241</u> 20 093	<u>31 856</u> 21 754	<u>24 901</u> 20 093
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 684</u> 24 680	<u>28 176</u> 22 212	<u>31 671</u> 20 516	<u>32 321</u> 22 212	<u>25 331</u> 20 516
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 950</u> 24 943	<u>28 416</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>32 561</u> 22 449	<u>25 553</u> 20 734
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 916</u> 23 925	<u>27 485</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 631</u> 21 532	<u>24 693</u> 19 888
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 167</u> 24 172	<u>27 711</u> 21 754	<u>31 241</u> 20 093	<u>31 856</u> 21 754	<u>24 901</u> 20 093

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 360</u> 19 490
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 805</u> 19 687
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 430</u> 20 302
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 647</u> 20 516
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 19 687
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>28 217</u> 20 093
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 647</u> 20 516
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 869</u> 20 734
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>28 217</u> 20 093

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 627</u> 25 152	<u>34 236</u> 31 656	<u>30 100</u> 20 302	<u>27 455</u> 20 302	<u>31 454</u> 20 302	<u>33 159</u> 21 981
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 171</u> 25 687	<u>34 920</u> 32 330	<u>30 539</u> 20 734	<u>27 893</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>33 634</u> 22 449
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 452</u> 25 964	<u>35 273</u> 32 678	<u>30 766</u> 20 957	<u>28 120</u> 20 957	<u>32 119</u> 20 957	<u>33 880</u> 22 690
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 171</u> 25 687	<u>34 920</u> 32 330	<u>30 539</u> 20 734	<u>27 893</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>33 634</u> 22 449
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 452</u> 25 964	<u>35 273</u> 32 678	<u>30 766</u> 20 957	<u>28 120</u> 20 957	<u>32 119</u> 20 957	<u>33 880</u> 22 690
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 738</u> 26 246	<u>35 634</u> 33 033	<u>30 997</u> 21 185	<u>28 351</u> 21 185	<u>32 350</u> 21 185	<u>34 130</u> 22 937
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 031</u> 26 534	<u>36 003</u> 33 396	<u>31 234</u> 21 418	<u>28 588</u> 21 418	<u>32 587</u> 21 418	<u>34 386</u> 23 189
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 637</u> 27 130	<u>36 765</u> 34 146	<u>31 723</u> 21 899	<u>29 077</u> 21 899	<u>33 076</u> 21 899	<u>34 916</u> 23 710
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 452</u> 24 800	<u>34 739</u> 32 104	<u>33 520</u> 21 040	<u>29 741</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>35 724</u> 21 913
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 524</u> 25 050	<u>35 019</u> 32 428	<u>31 066</u> 21 253	<u>28 421</u> 21 253	<u>32 419</u> 21 253	<u>33 315</u> 22 135
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 049</u> 25 567	<u>35 699</u> 33 096	<u>31 511</u> 21 691	<u>28 866</u> 21 691	<u>32 865</u> 21 691	<u>33 779</u> 22 591
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 319</u> 25 833	<u>36 049</u> 33 441	<u>31 741</u> 21 917	<u>29 095</u> 21 917	<u>33 094</u> 21 917	<u>34 018</u> 22 826

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 257</u> 21 981	<u>32 257</u> 21 981	<u>29 160</u> 21 981	<u>31 454</u> 20 302	<u>31 454</u> 20 302	<u>30 422</u> 24 423	<u>33 159</u> 21 981
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 732</u> 22 449	<u>32 732</u> 22 449	<u>29 635</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 634</u> 22 449
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 977</u> 22 690	<u>32 977</u> 22 690	<u>29 881</u> 22 690	<u>32 119</u> 20 957	<u>32 119</u> 20 957	<u>31 223</u> 25 211	<u>33 880</u> 22 690
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 732</u> 22 449	<u>32 732</u> 22 449	<u>29 635</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 634</u> 22 449
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 977</u> 22 690	<u>32 977</u> 22 690	<u>29 881</u> 22 690	<u>32 119</u> 20 957	<u>32 119</u> 20 957	<u>31 223</u> 25 211	<u>33 880</u> 22 690
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 228</u> 22 937	<u>33 228</u> 22 937	<u>30 131</u> 22 937	<u>32 350</u> 21 185	<u>32 350</u> 21 185	<u>31 501</u> 25 485	<u>34 130</u> 22 937
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 484</u> 23 189	<u>33 484</u> 23 189	<u>30 387</u> 23 189	<u>32 587</u> 21 418	<u>32 587</u> 21 418	<u>31 786</u> 25 765	<u>34 386</u> 23 189
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 014</u> 23 710	<u>34 014</u> 23 710	<u>30 917</u> 23 710	<u>33 076</u> 21 899	<u>33 076</u> 21 899	<u>32 374</u> 26 344	<u>34 916</u> 23 710
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 602</u> 21 913	<u>34 602</u> 21 913	<u>30 628</u> 21 913	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>31 321</u> 24 348	<u>35 724</u> 21 913
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 135	<u>32 413</u> 22 135	<u>29 316</u> 22 135	<u>32 419</u> 21 253	<u>32 419</u> 21 253	<u>30 596</u> 24 594	<u>33 315</u> 22 135
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 877</u> 22 591	<u>32 877</u> 22 591	<u>29 780</u> 22 591	<u>32 865</u> 21 691	<u>32 865</u> 21 691	<u>31 111</u> 25 101	<u>33 779</u> 22 591
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 826	<u>33 116</u> 22 826	<u>30 019</u> 22 826	<u>33 094</u> 21 917	<u>33 094</u> 21 917	<u>31 377</u> 25 363	<u>34 018</u> 22 826

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 422</u> 24 423	<u>27 941</u> 21 981	<u>31 454</u> 20 302	<u>32 086</u> 21 981	<u>25 114</u> 20 302
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 950</u> 24 943	<u>28 416</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>32 561</u> 22 449	<u>25 553</u> 20 734
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 223</u> 25 211	<u>28 661</u> 22 690	<u>32 119</u> 20 957	<u>32 807</u> 22 690	<u>25 779</u> 20 957
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 950</u> 24 943	<u>28 416</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>32 561</u> 22 449	<u>25 553</u> 20 734
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 223</u> 25 211	<u>28 661</u> 22 690	<u>32 119</u> 20 957	<u>32 807</u> 22 690	<u>25 779</u> 20 957
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 501</u> 25 485	<u>28 912</u> 22 937	<u>32 350</u> 21 185	<u>33 057</u> 22 937	<u>26 010</u> 21 185
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 786</u> 25 765	<u>29 168</u> 23 189	<u>32 587</u> 21 418	<u>33 313</u> 23 189	<u>26 247</u> 21 418
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 374</u> 26 344	<u>29 698</u> 23 710	<u>33 076</u> 21 899	<u>33 843</u> 23 710	<u>26 736</u> 21 899
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 321</u> 24 348	<u>28 848</u> 21 913	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 212</u> 21 913	<u>26 644</u> 21 040
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 596</u> 24 594	<u>28 097</u> 22 135	<u>32 419</u> 21 253	<u>32 242</u> 22 135	<u>26 080</u> 21 253
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 111</u> 25 101	<u>28 561</u> 22 591	<u>32 865</u> 21 691	<u>32 706</u> 22 591	<u>26 525</u> 21 691
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 377</u> 25 363	<u>28 800</u> 22 826	<u>33 094</u> 21 917	<u>32 945</u> 22 826	<u>26 754</u> 21 917

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 430</u> 20 302
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 869</u> 20 734
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>29 095</u> 20 957
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 869</u> 20 734
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>29 095</u> 20 957
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 327</u> 21 185
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 563</u> 21 418
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 052</u> 21 899
212-101-2300	7473-2010 25,	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 936</u> 21 040
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 396</u> 21 253
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 841</u> 21 691
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 071</u> 21 917

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 524</u> 25 050	<u>35 019</u> 32 428	<u>31 066</u> 21 253	<u>28 421</u> 21 253	<u>32 419</u> 21 253	<u>33 315</u> 22 135
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 784</u> 25 306	<u>35 356</u> 32 759	<u>31 287</u> 21 470	<u>28 641</u> 21 470	<u>32 640</u> 21 470	<u>33 545</u> 22 361
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 319</u> 25 833	<u>36 049</u> 33 441	<u>31 741</u> 21 917	<u>29 095</u> 21 917	<u>33 094</u> 21 917	<u>34 018</u> 22 826
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 596</u> 26 105	<u>36 407</u> 33 793	<u>31 975</u> 22 148	<u>29 330</u> 22 148	<u>33 329</u> 22 148	<u>34 262</u> 23 067
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 596</u> 26 105	<u>36 407</u> 33 793	<u>31 975</u> 22 148	<u>29 330</u> 22 148	<u>33 329</u> 22 148	<u>34 262</u> 23 067
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 878</u> 26 383	<u>36 772</u> 34 153	<u>32 215</u> 22 383	<u>29 569</u> 22 383	<u>33 568</u> 22 383	<u>34 512</u> 23 312
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 460</u> 26 956	<u>37 526</u> 34 895	<u>32 709</u> 22 870	<u>30 063</u> 22 870	<u>34 062</u> 22 870	<u>35 027</u> 23 819
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 761</u> 27 253	<u>37 916</u> 35 279	<u>32 964</u> 23 121	<u>30 319</u> 23 121	<u>34 318</u> 23 121	<u>35 292</u> 24 081
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 452</u> 24 800	<u>34 739</u> 32 104	<u>33 520</u> 21 040	<u>29 741</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>35 724</u> 21 913
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 205</u> 25 540	<u>36 021</u> 33 366	<u>35 605</u> 23 092	<u>31 825</u> 23 092	<u>36 921</u> 23 092	<u>36 549</u> 22 725
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 284</u> 25 798	<u>36 315</u> 33 703	<u>33 172</u> 23 325	<u>30 526</u> 23 325	<u>34 525</u> 23 325	<u>34 148</u> 22 955

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 135	<u>32 413</u> 22 135	<u>29 316</u> 22 135	<u>32 419</u> 21 253	<u>32 419</u> 21 253	<u>30 596</u> 24 594	<u>33 315</u> 22 135
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 643</u> 22 361	<u>32 643</u> 22 361	<u>29 546</u> 22 361	<u>32 640</u> 21 470	<u>32 640</u> 21 470	<u>30 851</u> 24 845	<u>33 545</u> 22 361
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 826	<u>33 116</u> 22 826	<u>30 019</u> 22 826	<u>33 094</u> 21 917	<u>33 094</u> 21 917	<u>31 377</u> 25 363	<u>34 018</u> 22 826
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 067	<u>33 360</u> 23 067	<u>30 263</u> 23 067	<u>33 329</u> 22 148	<u>33 329</u> 22 148	<u>31 648</u> 25 630	<u>34 262</u> 23 067
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 067	<u>33 360</u> 23 067	<u>30 263</u> 23 067	<u>33 329</u> 22 148	<u>33 329</u> 22 148	<u>31 648</u> 25 630	<u>34 262</u> 23 067
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 609</u> 23 312	<u>33 609</u> 23 312	<u>30 513</u> 23 312	<u>33 568</u> 22 383	<u>33 568</u> 22 383	<u>31 925</u> 25 902	<u>34 512</u> 23 312
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 124</u> 23 819	<u>34 124</u> 23 819	<u>31 028</u> 23 819	<u>34 062</u> 22 870	<u>34 062</u> 22 870	<u>32 497</u> 26 465	<u>35 027</u> 23 819
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 390</u> 24 081	<u>34 390</u> 24 081	<u>31 293</u> 24 081	<u>34 318</u> 23 121	<u>34 318</u> 23 121	<u>32 793</u> 26 756	<u>35 292</u> 24 081
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 602</u> 21 913	<u>34 602</u> 21 913	<u>30 628</u> 21 913	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>31 321</u> 24 348	<u>35 724</u> 21 913
212-101-2500	7473-2010 30,	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 427</u> 22 725	<u>35 427</u> 22 725	<u>31 452</u> 22 725	<u>36 921</u> 23 092	<u>36 921</u> 23 092	<u>32 238</u> 25 250	<u>36 549</u> 22 725
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 246</u> 22 955	<u>33 246</u> 22 955	<u>30 149</u> 22 955	<u>34 525</u> 23 325	<u>34 525</u> 23 325	<u>31 521</u> 25 505	<u>34 148</u> 22 955

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 596</u> 24 594	<u>28 097</u> 22 135	<u>32 419</u> 21 253	<u>32 242</u> 22 135	<u>26 080</u> 21 253
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 851</u> 24 845	<u>28 327</u> 22 361	<u>32 640</u> 21 470	<u>32 472</u> 22 361	<u>26 300</u> 21 470
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 377</u> 25 363	<u>28 800</u> 22 826	<u>33 094</u> 21 917	<u>32 945</u> 22 826	<u>26 754</u> 21 917
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 648</u> 25 630	<u>29 044</u> 23 067	<u>33 329</u> 22 148	<u>33 189</u> 23 067	<u>26 989</u> 22 148
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 648</u> 25 630	<u>29 044</u> 23 067	<u>33 329</u> 22 148	<u>33 189</u> 23 067	<u>26 989</u> 22 148
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 925</u> 25 902	<u>29 293</u> 23 312	<u>33 568</u> 22 383	<u>33 439</u> 23 312	<u>27 228</u> 22 383
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 497</u> 26 465	<u>29 808</u> 23 819	<u>34 062</u> 22 870	<u>33 954</u> 23 819	<u>27 723</u> 22 870
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 793</u> 26 756	<u>30 074</u> 24 081	<u>34 318</u> 23 121	<u>34 220</u> 24 081	<u>27 978</u> 23 121
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 321</u> 24 348	<u>28 848</u> 21 913	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 212</u> 21 913	<u>26 644</u> 21 040
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 238</u> 25 250	<u>29 672</u> 22 725	<u>36 921</u> 23 092	<u>35 037</u> 22 725	<u>28 728</u> 23 092
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 521</u> 25 505	<u>28 930</u> 22 955	<u>34 525</u> 23 325	<u>33 075</u> 22 955	<u>28 185</u> 23 325

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 396</u> 21 253
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 616</u> 21 470
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 071</u> 21 917
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 305</u> 22 148
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 305</u> 22 148
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 544</u> 22 383
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 039</u> 22 870
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 294</u> 23 121
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 936</u> 21 040
212-101-2500	7473-2010 30,	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 020</u> 23 092
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 501</u> 23 325

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 824</u> 26 330	<u>37 021</u> 34 398	<u>33 660</u> 23 806	<u>31 014</u> 23 806	<u>35 013</u> 23 806	<u>34 629</u> 23 428
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 103</u> 26 605	<u>37 385</u> 34 756	<u>33 912</u> 24 054	<u>31 266</u> 24 054	<u>35 265</u> 24 054	<u>34 877</u> 23 672
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 284</u> 25 798	<u>36 315</u> 33 703	<u>33 172</u> 23 325	<u>30 526</u> 23 325	<u>34 525</u> 23 325	<u>34 148</u> 22 955
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 551</u> 26 062	<u>36 664</u> 34 047	<u>33 413</u> 23 563	<u>30 768</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>34 386</u> 23 189
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 103</u> 26 605	<u>37 385</u> 34 756	<u>33 912</u> 24 054	<u>31 266</u> 24 054	<u>35 265</u> 24 054	<u>34 877</u> 23 672
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 885	<u>37 757</u> 35 122	<u>34 169</u> 24 307	<u>31 524</u> 24 307	<u>35 523</u> 24 307	<u>35 130</u> 23 921
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 885	<u>37 757</u> 35 122	<u>34 169</u> 24 307	<u>31 524</u> 24 307	<u>35 523</u> 24 307	<u>35 130</u> 23 921
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 678</u> 27 171	<u>38 136</u> 35 496	<u>34 432</u> 24 566	<u>31 786</u> 24 566	<u>35 785</u> 24 566	<u>35 389</u> 24 176
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 278</u> 27 761	<u>38 920</u> 36 267	<u>34 975</u> 25 100	<u>32 329</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 923</u> 24 701
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 588</u> 28 066	<u>39 325</u> 36 666	<u>35 255</u> 25 376	<u>32 609</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 199</u> 24 973
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 983</u> 26 307	<u>37 377</u> 34 701	<u>36 219</u> 23 697	<u>32 440</u> 23 697	<u>37 536</u> 23 697	<u>37 241</u> 23 407
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 070</u> 26 572	<u>37 685</u> 35 051	<u>33 792</u> 23 936	<u>31 147</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>34 848</u> 23 643

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 727</u> 23 428	<u>33 727</u> 23 428	<u>30 630</u> 23 428	<u>35 013</u> 23 806	<u>35 013</u> 23 806	<u>32 056</u> 26 031	<u>34 629</u> 23 428
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 975</u> 23 672	<u>33 975</u> 23 672	<u>30 878</u> 23 672	<u>35 265</u> 24 054	<u>35 265</u> 24 054	<u>32 331</u> 26 302	<u>34 877</u> 23 672
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 246</u> 22 955	<u>33 246</u> 22 955	<u>30 149</u> 22 955	<u>34 525</u> 23 325	<u>34 525</u> 23 325	<u>31 521</u> 25 505	<u>34 148</u> 22 955
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 484</u> 23 189	<u>33 484</u> 23 189	<u>30 387</u> 23 189	<u>34 767</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>31 786</u> 25 765	<u>34 386</u> 23 189
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 975</u> 23 672	<u>33 975</u> 23 672	<u>30 878</u> 23 672	<u>35 265</u> 24 054	<u>35 265</u> 24 054	<u>32 331</u> 26 302	<u>34 877</u> 23 672
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 228</u> 23 921	<u>34 228</u> 23 921	<u>31 131</u> 23 921	<u>35 523</u> 24 307	<u>35 523</u> 24 307	<u>32 613</u> 26 579	<u>35 130</u> 23 921
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 228</u> 23 921	<u>34 228</u> 23 921	<u>31 131</u> 23 921	<u>35 523</u> 24 307	<u>35 523</u> 24 307	<u>32 613</u> 26 579	<u>35 130</u> 23 921
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 487</u> 24 176	<u>34 487</u> 24 176	<u>31 390</u> 24 176	<u>35 785</u> 24 566	<u>35 785</u> 24 566	<u>32 900</u> 26 862	<u>35 389</u> 24 176
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 021</u> 24 701	<u>35 021</u> 24 701	<u>31 924</u> 24 701	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>33 493</u> 27 446	<u>35 923</u> 24 701
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 296</u> 24 973	<u>35 296</u> 24 973	<u>32 200</u> 24 973	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>33 800</u> 27 747	<u>36 199</u> 24 973
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 120</u> 23 407	<u>36 120</u> 23 407	<u>32 145</u> 23 407	<u>37 536</u> 23 697	<u>37 536</u> 23 697	<u>33 007</u> 26 008	<u>37 241</u> 23 407
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 946</u> 23 643	<u>33 946</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>35 146</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>32 299</u> 26 270	<u>34 848</u> 23 643

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 056</u> 26 031	<u>29 411</u> 23 428	<u>35 013</u> 23 806	<u>33 556</u> 23 428	<u>28 674</u> 23 806
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 331</u> 26 302	<u>29 659</u> 23 672	<u>35 265</u> 24 054	<u>33 804</u> 23 672	<u>28 926</u> 24 054
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 521</u> 25 505	<u>28 930</u> 22 955	<u>34 525</u> 23 325	<u>33 075</u> 22 955	<u>28 185</u> 23 325
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 786</u> 25 765	<u>29 168</u> 23 189	<u>34 767</u> 23 563	<u>33 313</u> 23 189	<u>28 427</u> 23 563
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 331</u> 26 302	<u>29 659</u> 23 672	<u>35 265</u> 24 054	<u>33 804</u> 23 672	<u>28 926</u> 24 054
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 613</u> 26 579	<u>29 912</u> 23 921	<u>35 523</u> 24 307	<u>34 057</u> 23 921	<u>29 183</u> 24 307
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 613</u> 26 579	<u>29 912</u> 23 921	<u>35 523</u> 24 307	<u>34 057</u> 23 921	<u>29 183</u> 24 307
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 26 862	<u>30 171</u> 24 176	<u>35 785</u> 24 566	<u>34 316</u> 24 176	<u>29 446</u> 24 566
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 493</u> 27 446	<u>30 705</u> 24 701	<u>36 328</u> 25 100	<u>34 850</u> 24 701	<u>29 988</u> 25 100
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 800</u> 27 747	<u>30 980</u> 24 973	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 126</u> 24 973	<u>30 268</u> 25 376
212-101-2600	7473-2010 35,	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 007</u> 26 008	<u>30 365</u> 23 407	<u>37 536</u> 23 697	<u>35 729</u> 23 407	<u>29 343</u> 23 697
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 299</u> 26 270	<u>29 630</u> 23 643	<u>35 146</u> 23 936	<u>33 775</u> 23 643	<u>28 806</u> 23 936

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 990</u> 23 806
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 242</u> 24 054
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 501</u> 23 325
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 743</u> 23 563
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 242</u> 24 054
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 499</u> 24 307
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 499</u> 24 307
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 762</u> 24 566
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 304</u> 25 100
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 585</u> 25 376
212-101-2600	7473-2010 35,	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 634</u> 23 697
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 122</u> 23 936

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 627</u> 27 120	<u>38 419</u> 35 774	<u>34 294</u> 24 430	<u>31 648</u> 24 430	<u>35 647</u> 24 430	<u>35 343</u> 24 131
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 914</u> 27 403	<u>38 798</u> 36 147	<u>34 552</u> 24 684	<u>31 907</u> 24 684	<u>35 906</u> 24 684	<u>35 599</u> 24 382
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 070</u> 26 572	<u>37 685</u> 35 051	<u>33 792</u> 23 936	<u>31 147</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>34 848</u> 23 643
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 346</u> 26 844	<u>38 048</u> 35 409	<u>34 040</u> 24 180	<u>31 395</u> 24 180	<u>35 394</u> 24 180	<u>35 093</u> 23 884
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 914</u> 27 403	<u>38 798</u> 36 147	<u>34 552</u> 24 684	<u>31 907</u> 24 684	<u>35 906</u> 24 684	<u>35 599</u> 24 382
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 207</u> 27 691	<u>39 184</u> 36 527	<u>34 816</u> 24 944	<u>32 171</u> 24 944	<u>36 169</u> 24 944	<u>35 859</u> 24 639
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 207</u> 27 691	<u>39 184</u> 36 527	<u>34 816</u> 24 944	<u>32 171</u> 24 944	<u>36 169</u> 24 944	<u>35 859</u> 24 639
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 506</u> 27 986	<u>39 579</u> 36 916	<u>35 086</u> 25 209	<u>32 440</u> 25 209	<u>36 439</u> 25 209	<u>36 126</u> 24 901
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 124</u> 28 594	<u>40 394</u> 37 718	<u>35 643</u> 25 757	<u>32 997</u> 25 757	<u>36 996</u> 25 757	<u>36 676</u> 25 442
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 444</u> 28 908	<u>40 815</u> 38 133	<u>35 930</u> 26 040	<u>33 284</u> 26 040	<u>37 283</u> 26 040	<u>36 960</u> 25 722
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 785</u> 27 096	<u>38 788</u> 36 089	<u>37 855</u> 25 307	<u>34 075</u> 25 307	<u>39 171</u> 25 307	<u>37 955</u> 24 109
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 880</u> 27 370	<u>39 109</u> 36 453	<u>35 444</u> 25 562	<u>32 799</u> 25 562	<u>36 798</u> 25 562	<u>35 569</u> 24 352

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 441</u> 24 131	<u>34 441</u> 24 131	<u>31 344</u> 24 131	<u>35 647</u> 24 430	<u>35 647</u> 24 430	<u>32 849</u> 26 812	<u>35 343</u> 24 131
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 696</u> 24 382	<u>34 696</u> 24 382	<u>31 600</u> 24 382	<u>35 906</u> 24 684	<u>35 906</u> 24 684	<u>33 133</u> 27 091	<u>35 599</u> 24 382
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 946</u> 23 643	<u>33 946</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>35 146</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>32 299</u> 26 270	<u>34 848</u> 23 643
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 191</u> 23 884	<u>34 191</u> 23 884	<u>31 094</u> 23 884	<u>35 394</u> 24 180	<u>35 394</u> 24 180	<u>32 571</u> 26 538	<u>35 093</u> 23 884
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 696</u> 24 382	<u>34 696</u> 24 382	<u>31 600</u> 24 382	<u>35 906</u> 24 684	<u>35 906</u> 24 684	<u>33 133</u> 27 091	<u>35 599</u> 24 382
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 957</u> 24 639	<u>34 957</u> 24 639	<u>31 860</u> 24 639	<u>36 169</u> 24 944	<u>36 169</u> 24 944	<u>33 423</u> 27 376	<u>35 859</u> 24 639
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 957</u> 24 639	<u>34 957</u> 24 639	<u>31 860</u> 24 639	<u>36 169</u> 24 944	<u>36 169</u> 24 944	<u>33 423</u> 27 376	<u>35 859</u> 24 639
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 224</u> 24 901	<u>35 224</u> 24 901	<u>32 127</u> 24 901	<u>36 439</u> 25 209	<u>36 439</u> 25 209	<u>33 719</u> 27 668	<u>36 126</u> 24 901
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 773</u> 25 442	<u>35 773</u> 25 442	<u>32 677</u> 25 442	<u>36 996</u> 25 757	<u>36 996</u> 25 757	<u>34 330</u> 28 269	<u>36 676</u> 25 442
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 058</u> 25 722	<u>36 058</u> 25 722	<u>32 961</u> 25 722	<u>37 283</u> 26 040	<u>37 283</u> 26 040	<u>34 645</u> 28 580	<u>36 960</u> 25 722
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 833</u> 24 109	<u>36 833</u> 24 109	<u>32 858</u> 24 109	<u>39 171</u> 25 307	<u>39 171</u> 25 307	<u>33 800</u> 26 788	<u>37 955</u> 24 109
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 666</u> 24 352	<u>34 666</u> 24 352	<u>31 570</u> 24 352	<u>36 798</u> 25 562	<u>36 798</u> 25 562	<u>33 100</u> 27 058	<u>35 569</u> 24 352

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 849</u> 26 812	<u>30 125</u> 24 131	<u>35 647</u> 24 430	<u>34 270</u> 24 131	<u>29 307</u> 24 430
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 133</u> 27 091	<u>30 380</u> 24 382	<u>35 906</u> 24 684	<u>34 526</u> 24 382	<u>29 566</u> 24 684
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 299</u> 26 270	<u>29 630</u> 23 643	<u>35 146</u> 23 936	<u>33 775</u> 23 643	<u>28 806</u> 23 936
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 571</u> 26 538	<u>29 875</u> 23 884	<u>35 394</u> 24 180	<u>34 020</u> 23 884	<u>29 054</u> 24 180
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 133</u> 27 091	<u>30 380</u> 24 382	<u>35 906</u> 24 684	<u>34 526</u> 24 382	<u>29 566</u> 24 684
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 423</u> 27 376	<u>30 641</u> 24 639	<u>36 169</u> 24 944	<u>34 787</u> 24 639	<u>29 830</u> 24 944
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 423</u> 27 376	<u>30 641</u> 24 639	<u>36 169</u> 24 944	<u>34 787</u> 24 639	<u>29 830</u> 24 944
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 27 668	<u>30 908</u> 24 901	<u>36 439</u> 25 209	<u>35 053</u> 24 901	<u>30 099</u> 25 209
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 330</u> 28 269	<u>31 458</u> 25 442	<u>36 996</u> 25 757	<u>35 603</u> 25 442	<u>30 656</u> 25 757
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 645</u> 28 580	<u>31 742</u> 25 722	<u>37 283</u> 26 040	<u>35 887</u> 25 722	<u>30 944</u> 26 040
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 800</u> 26 788	<u>31 078</u> 24 109	<u>39 171</u> 25 307	<u>36 443</u> 24 109	<u>30 978</u> 25 307
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 100</u> 27 058	<u>30 350</u> 24 352	<u>36 798</u> 25 562	<u>34 496</u> 24 352	<u>30 458</u> 25 562

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 623</u> 24 430
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 882</u> 24 684
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 122</u> 23 936
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 370</u> 24 180
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 882</u> 24 684
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 24 944
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 146</u> 24 944
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 415</u> 25 209
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 972</u> 25 757
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 260</u> 26 040
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 270</u> 25 307
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 774</u> 25 562

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 934	<u>39 873</u> 37 205	<u>35 980</u> 26 089	<u>33 334</u> 26 089	<u>37 333</u> 26 089	<u>36 079</u> 24 855
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 749</u> 28 225	<u>40 267</u> 37 592	<u>36 256</u> 26 361	<u>33 610</u> 26 361	<u>37 609</u> 26 361	<u>36 342</u> 25 113
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 880</u> 27 370	<u>39 109</u> 36 453	<u>35 444</u> 25 562	<u>32 799</u> 25 562	<u>36 798</u> 25 562	<u>35 569</u> 24 352
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 164</u> 27 649	<u>39 487</u> 36 825	<u>35 709</u> 25 823	<u>33 064</u> 25 823	<u>37 063</u> 25 823	<u>35 821</u> 24 601
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 749</u> 28 225	<u>40 267</u> 37 592	<u>36 256</u> 26 361	<u>33 610</u> 26 361	<u>37 609</u> 26 361	<u>36 342</u> 25 113
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 051</u> 28 522	<u>40 669</u> 37 988	<u>36 538</u> 26 638	<u>33 892</u> 26 638	<u>37 891</u> 26 638	<u>36 610</u> 25 378
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 051</u> 28 522	<u>40 669</u> 37 988	<u>36 538</u> 26 638	<u>33 892</u> 26 638	<u>37 891</u> 26 638	<u>36 610</u> 25 378
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 359</u> 28 825	<u>41 079</u> 38 392	<u>36 826</u> 26 922	<u>34 180</u> 26 922	<u>38 179</u> 26 922	<u>36 885</u> 25 648
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 996</u> 29 452	<u>41 927</u> 39 227	<u>37 420</u> 27 507	<u>34 775</u> 27 507	<u>38 774</u> 27 507	<u>37 451</u> 26 205
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 325</u> 29 776	<u>42 365</u> 39 658	<u>37 728</u> 27 809	<u>35 082</u> 27 809	<u>39 081</u> 27 809	<u>37 744</u> 26 493
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 611</u> 27 909	<u>40 254</u> 37 532	<u>39 727</u> 27 150	<u>35 948</u> 27 150	<u>41 044</u> 27 150	<u>38 690</u> 24 832
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 714</u> 28 191	<u>40 591</u> 37 911	<u>37 336</u> 27 424	<u>34 690</u> 27 424	<u>38 689</u> 27 424	<u>36 311</u> 25 083

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 177</u> 24 855	<u>35 177</u> 24 855	<u>32 080</u> 24 855	<u>37 333</u> 26 089	<u>37 333</u> 26 089	<u>33 666</u> 27 616	<u>36 079</u> 24 855
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 440</u> 25 113	<u>35 440</u> 25 113	<u>32 343</u> 25 113	<u>37 609</u> 26 361	<u>37 609</u> 26 361	<u>33 959</u> 27 904	<u>36 342</u> 25 113
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 666</u> 24 352	<u>34 666</u> 24 352	<u>31 570</u> 24 352	<u>36 798</u> 25 562	<u>36 798</u> 25 562	<u>33 100</u> 27 058	<u>35 569</u> 24 352
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 919</u> 24 601	<u>34 919</u> 24 601	<u>31 822</u> 24 601	<u>37 063</u> 25 823	<u>37 063</u> 25 823	<u>33 380</u> 27 334	<u>35 821</u> 24 601
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 440</u> 25 113	<u>35 440</u> 25 113	<u>32 343</u> 25 113	<u>37 609</u> 26 361	<u>37 609</u> 26 361	<u>33 959</u> 27 904	<u>36 342</u> 25 113
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 708</u> 25 378	<u>35 708</u> 25 378	<u>32 611</u> 25 378	<u>37 891</u> 26 638	<u>37 891</u> 26 638	<u>34 257</u> 28 198	<u>36 610</u> 25 378
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 708</u> 25 378	<u>35 708</u> 25 378	<u>32 611</u> 25 378	<u>37 891</u> 26 638	<u>37 891</u> 26 638	<u>34 257</u> 28 198	<u>36 610</u> 25 378
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 982</u> 25 648	<u>35 982</u> 25 648	<u>32 886</u> 25 648	<u>38 179</u> 26 922	<u>38 179</u> 26 922	<u>34 562</u> 28 498	<u>36 885</u> 25 648
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 549</u> 26 205	<u>36 549</u> 26 205	<u>33 452</u> 26 205	<u>38 774</u> 27 507	<u>38 774</u> 27 507	<u>35 191</u> 29 117	<u>37 451</u> 26 205
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 493	<u>36 842</u> 26 493	<u>33 745</u> 26 493	<u>39 081</u> 27 809	<u>39 081</u> 27 809	<u>35 516</u> 29 437	<u>37 744</u> 26 493
212-101-2800	7473-2010 45,	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 568</u> 24 832	<u>37 568</u> 24 832	<u>33 593</u> 24 832	<u>41 044</u> 27 150	<u>41 044</u> 27 150	<u>34 617</u> 27 591	<u>38 690</u> 24 832
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 083	<u>35 409</u> 25 083	<u>32 312</u> 25 083	<u>38 689</u> 27 424	<u>38 689</u> 27 424	<u>33 924</u> 27 870	<u>36 311</u> 25 083

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 666</u> 27 616	<u>30 861</u> 24 855	<u>37 333</u> 26 089	<u>35 006</u> 24 855	<u>30 993</u> 26 089
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 959</u> 27 904	<u>31 124</u> 25 113	<u>37 609</u> 26 361	<u>35 269</u> 25 113	<u>31 269</u> 26 361
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 100</u> 27 058	<u>30 350</u> 24 352	<u>36 798</u> 25 562	<u>34 496</u> 24 352	<u>30 458</u> 25 562
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 380</u> 27 334	<u>30 603</u> 24 601	<u>37 063</u> 25 823	<u>34 748</u> 24 601	<u>30 723</u> 25 823
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 959</u> 27 904	<u>31 124</u> 25 113	<u>37 609</u> 26 361	<u>35 269</u> 25 113	<u>31 269</u> 26 361
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 257</u> 28 198	<u>31 392</u> 25 378	<u>37 891</u> 26 638	<u>35 537</u> 25 378	<u>31 551</u> 26 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 257</u> 28 198	<u>31 392</u> 25 378	<u>37 891</u> 26 638	<u>35 537</u> 25 378	<u>31 551</u> 26 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 562</u> 28 498	<u>31 667</u> 25 648	<u>38 179</u> 26 922	<u>35 812</u> 25 648	<u>31 839</u> 26 922
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 191</u> 29 117	<u>32 233</u> 26 205	<u>38 774</u> 27 507	<u>36 378</u> 26 205	<u>32 434</u> 27 507
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 516</u> 29 437	<u>32 526</u> 26 493	<u>39 081</u> 27 809	<u>36 671</u> 26 493	<u>32 741</u> 27 809
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 617</u> 27 591	<u>31 813</u> 24 832	<u>41 044</u> 27 150	<u>37 178</u> 24 832	<u>32 851</u> 27 150
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 924</u> 27 870	<u>31 093</u> 25 083	<u>38 689</u> 27 424	<u>35 238</u> 25 083	<u>32 350</u> 27 424

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 310</u> 26 089
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 586</u> 26 361
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 774</u> 25 562
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 039</u> 25 823
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 586</u> 26 361
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 868</u> 26 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 868</u> 26 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 155</u> 26 922
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 750</u> 27 507
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 057</u> 27 809
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 143</u> 27 150
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 666</u> 27 424

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 305</u> 28 772	<u>41 385</u> 38 693	<u>37 911</u> 27 990	<u>35 265</u> 27 990	<u>39 264</u> 27 990	<u>36 836</u> 25 600
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 609</u> 29 072	<u>41 794</u> 39 096	<u>38 207</u> 28 281	<u>35 561</u> 28 281	<u>39 560</u> 28 281	<u>37 107</u> 25 867
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 714</u> 28 191	<u>40 591</u> 37 911	<u>37 336</u> 27 424	<u>34 690</u> 27 424	<u>38 689</u> 27 424	<u>36 311</u> 25 083
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 007</u> 28 478	<u>40 984</u> 38 298	<u>37 620</u> 27 704	<u>34 975</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704	<u>36 571</u> 25 339
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 609</u> 29 072	<u>41 794</u> 39 096	<u>38 207</u> 28 281	<u>35 561</u> 28 281	<u>39 560</u> 28 281	<u>37 107</u> 25 867
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 920</u> 29 378	<u>42 212</u> 39 508	<u>38 509</u> 28 579	<u>35 864</u> 28 579	<u>39 863</u> 28 579	<u>37 384</u> 26 139
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 920</u> 29 378	<u>42 212</u> 39 508	<u>38 509</u> 28 579	<u>35 864</u> 28 579	<u>39 863</u> 28 579	<u>37 384</u> 26 139
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 690	<u>42 639</u> 39 928	<u>38 818</u> 28 883	<u>36 172</u> 28 883	<u>40 171</u> 28 883	<u>37 666</u> 26 417
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 894</u> 30 336	<u>43 521</u> 40 796	<u>39 456</u> 29 511	<u>36 810</u> 29 511	<u>40 809</u> 29 511	<u>38 250</u> 26 992
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 232</u> 30 669	<u>43 977</u> 41 244	<u>39 786</u> 29 835	<u>37 140</u> 29 835	<u>41 139</u> 29 835	<u>38 551</u> 27 288

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 934</u> 25 600	<u>35 934</u> 25 600	<u>32 837</u> 25 600	<u>39 264</u> 27 990	<u>39 264</u> 27 990	<u>34 508</u> 28 445	<u>36 836</u> 25 600
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 205</u> 25 867	<u>36 205</u> 25 867	<u>33 108</u> 25 867	<u>39 560</u> 28 281	<u>39 560</u> 28 281	<u>34 809</u> 28 741	<u>37 107</u> 25 867
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 083	<u>35 409</u> 25 083	<u>32 312</u> 25 083	<u>38 689</u> 27 424	<u>38 689</u> 27 424	<u>33 924</u> 27 870	<u>36 311</u> 25 083
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 669</u> 25 339	<u>35 669</u> 25 339	<u>32 572</u> 25 339	<u>38 974</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704	<u>34 213</u> 28 154	<u>36 571</u> 25 339
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 205</u> 25 867	<u>36 205</u> 25 867	<u>33 108</u> 25 867	<u>39 560</u> 28 281	<u>39 560</u> 28 281	<u>34 809</u> 28 741	<u>37 107</u> 25 867
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 482</u> 26 139	<u>36 482</u> 26 139	<u>33 385</u> 26 139	<u>39 863</u> 28 579	<u>39 863</u> 28 579	<u>35 117</u> 29 044	<u>37 384</u> 26 139
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 482</u> 26 139	<u>36 482</u> 26 139	<u>33 385</u> 26 139	<u>39 863</u> 28 579	<u>39 863</u> 28 579	<u>35 117</u> 29 044	<u>37 384</u> 26 139
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 764</u> 26 417	<u>36 764</u> 26 417	<u>33 667</u> 26 417	<u>40 171</u> 28 883	<u>40 171</u> 28 883	<u>35 430</u> 29 353	<u>37 666</u> 26 417
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 348</u> 26 992	<u>37 348</u> 26 992	<u>34 251</u> 26 992	<u>40 809</u> 29 511	<u>40 809</u> 29 511	<u>36 079</u> 29 991	<u>38 250</u> 26 992
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 649</u> 27 288	<u>37 649</u> 27 288	<u>34 552</u> 27 288	<u>41 139</u> 29 835	<u>41 139</u> 29 835	<u>36 414</u> 30 320	<u>38 551</u> 27 288

212-102-0100	7473-2010	3									

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 508</u> 28 445	<u>31 618</u> 25 600	<u>39 264</u> 27 990	<u>35 763</u> 25 600	<u>32 924</u> 27 990
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 809</u> 28 741	<u>31 889</u> 25 867	<u>39 560</u> 28 281	<u>36 034</u> 25 867	<u>33 220</u> 28 281
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 924</u> 27 870	<u>31 093</u> 25 083	<u>38 689</u> 27 424	<u>35 238</u> 25 083	<u>32 350</u> 27 424
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 213</u> 28 154	<u>31 353</u> 25 339	<u>38 974</u> 27 704	<u>35 498</u> 25 339	<u>32 634</u> 27 704
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 809</u> 28 741	<u>31 889</u> 25 867	<u>39 560</u> 28 281	<u>36 034</u> 25 867	<u>33 220</u> 28 281
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 117</u> 29 044	<u>32 166</u> 26 139	<u>39 863</u> 28 579	<u>36 311</u> 26 139	<u>33 523</u> 28 579
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 117</u> 29 044	<u>32 166</u> 26 139	<u>39 863</u> 28 579	<u>36 311</u> 26 139	<u>33 523</u> 28 579
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 430</u> 29 353	<u>32 448</u> 26 417	<u>40 171</u> 28 883	<u>36 594</u> 26 417	<u>33 832</u> 28 883
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 079</u> 29 991	<u>33 032</u> 26 992	<u>40 809</u> 29 511	<u>37 177</u> 26 992	<u>34 470</u> 29 511
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 414</u> 30 320	<u>33 333</u> 27 288	<u>41 139</u> 29 835	<u>37 478</u> 27 288	<u>34 799</u> 29 835

212-102-0100	7473-2010	3							

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 240</u> 27 990
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 536</u> 28 281
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 666</u> 27 424
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 950</u> 27 704
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 536</u> 28 281
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 839</u> 28 579
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 839</u> 28 579
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 148</u> 28 883
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 786</u> 29 511
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>38 115</u> 29 835

212-102-0100	7473-2010	3			

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 173</u> 17 636	<u>23 893</u> 21 429	<u>25 708</u> 13 351	<u>21 928</u> 13 351	<u>27 025</u> 13 351	<u>29 752</u> 16 035
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 069</u> 18 517	<u>25 254</u> 22 768	<u>26 386</u> 14 019	<u>22 607</u> 14 019	<u>27 703</u> 14 019	<u>30 566</u> 16 837
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>22 010</u> 19 443	<u>27 521</u> 25 000	<u>27 098</u> 14 720	<u>23 319</u> 14 720	<u>28 415</u> 14 720	<u>31 421</u> 17 679
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 132</u> 20 548	<u>29 064</u> 26 518	<u>28 402</u> 16 003	<u>24 622</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>32 238</u> 18 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 132</u> 20 548	<u>29 064</u> 26 518	<u>28 402</u> 16 003	<u>24 622</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>32 238</u> 18 482
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 946</u> 21 349	<u>29 608</u> 27 054	<u>29 993</u> 17 569	<u>26 214</u> 17 569	<u>31 310</u> 17 569	<u>33 054</u> 19 286
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 596</u> 21 989	<u>31 150</u> 28 571	<u>31 190</u> 18 747	<u>27 410</u> 18 747	<u>32 506</u> 18 747	<u>33 642</u> 19 864
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 267</u> 22 649	<u>32 692</u> 30 089	<u>31 796</u> 19 343	<u>28 016</u> 19 343	<u>33 113</u> 19 343	<u>34 248</u> 20 460
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 957</u> 23 328	<u>34 416</u> 31 786	<u>33 371</u> 20 894	<u>29 592</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 871</u> 21 074
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 668</u> 24 028	<u>34 416</u> 31 786	<u>33 371</u> 20 894	<u>29 592</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>35 514</u> 21 706
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 400</u> 24 749	<u>35 686</u> 33 036	<u>35 455</u> 22 945	<u>31 676</u> 22 945	<u>36 772</u> 22 945	<u>36 175</u> 22 357
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 353</u> 17 812	<u>24 111</u> 21 643	<u>26 345</u> 13 979	<u>22 566</u> 13 979	<u>27 662</u> 13 979	<u>29 914</u> 16 195

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 630</u> 16 035	<u>28 630</u> 16 035	<u>24 655</u> 16 035	<u>27 025</u> 13 351	<u>27 025</u> 13 351	<u>24 685</u> 17 817	<u>29 752</u> 16 035
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 444</u> 16 837	<u>29 444</u> 16 837	<u>25 470</u> 16 837	<u>27 703</u> 14 019	<u>27 703</u> 14 019	<u>25 590</u> 18 707	<u>30 566</u> 16 837
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 300</u> 17 679	<u>30 300</u> 17 679	<u>26 325</u> 17 679	<u>28 415</u> 14 720	<u>28 415</u> 14 720	<u>26 541</u> 19 643	<u>31 421</u> 17 679
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 116</u> 18 482	<u>31 116</u> 18 482	<u>27 142</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>27 448</u> 20 536	<u>32 238</u> 18 482
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 116</u> 18 482	<u>31 116</u> 18 482	<u>27 142</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>27 448</u> 20 536	<u>32 238</u> 18 482
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 933</u> 19 286	<u>31 933</u> 19 286	<u>27 958</u> 19 286	<u>31 310</u> 17 569	<u>31 310</u> 17 569	<u>28 355</u> 21 429	<u>33 054</u> 19 286
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 520</u> 19 864	<u>32 520</u> 19 864	<u>28 546</u> 19 864	<u>32 506</u> 18 747	<u>32 506</u> 18 747	<u>29 008</u> 22 071	<u>33 642</u> 19 864
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 126</u> 20 460	<u>33 126</u> 20 460	<u>29 151</u> 20 460	<u>33 113</u> 19 343	<u>33 113</u> 19 343	<u>29 681</u> 22 734	<u>34 248</u> 20 460
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 750</u> 21 074	<u>33 750</u> 21 074	<u>29 775</u> 21 074	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>30 374</u> 23 416	<u>34 871</u> 21 074
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 392</u> 21 706	<u>34 392</u> 21 706	<u>30 417</u> 21 706	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>31 088</u> 24 118	<u>35 514</u> 21 706
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 053</u> 22 357	<u>35 053</u> 22 357	<u>31 079</u> 22 357	<u>36 772</u> 22 945	<u>36 772</u> 22 945	<u>31 823</u> 24 842	<u>36 175</u> 22 357
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 793</u> 16 195	<u>28 793</u> 16 195	<u>24 818</u> 16 195	<u>27 662</u> 13 979	<u>27 662</u> 13 979	<u>24 866</u> 17 995	<u>29 914</u> 16 195

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 685</u> 17 817	<u>22 875</u> 16 035	<u>27 025</u> 13 351	<u>28 240</u> 16 035	<u>18 832</u> 13 351
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 590</u> 18 707	<u>23 690</u> 16 837	<u>27 703</u> 14 019	<u>29 054</u> 16 837	<u>19 510</u> 14 019
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 541</u> 19 643	<u>24 545</u> 17 679	<u>28 415</u> 14 720	<u>29 910</u> 17 679	<u>20 222</u> 14 720
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 448</u> 20 536	<u>25 362</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>30 726</u> 18 482	<u>21 526</u> 16 003
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 448</u> 20 536	<u>25 362</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>30 726</u> 18 482	<u>21 526</u> 16 003
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 355</u> 21 429	<u>26 178</u> 19 286	<u>31 310</u> 17 569	<u>31 542</u> 19 286	<u>23 117</u> 17 569
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 008</u> 22 071	<u>26 766</u> 19 864	<u>32 506</u> 18 747	<u>32 130</u> 19 864	<u>24 313</u> 18 747
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 681</u> 22 734	<u>27 371</u> 20 460	<u>33 113</u> 19 343	<u>32 736</u> 20 460	<u>24 920</u> 19 343
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 374</u> 23 416	<u>27 995</u> 21 074	<u>34 688</u> 20 894	<u>33 359</u> 21 074	<u>26 495</u> 20 894
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 088</u> 24 118	<u>28 637</u> 21 706	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 002</u> 21 706	<u>26 495</u> 20 894
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>31 823</u> 24 842	<u>29 299</u> 22 357	<u>36 772</u> 22 945	<u>34 663</u> 22 357	<u>28 579</u> 22 945
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 866</u> 17 995	<u>23 038</u> 16 195	<u>27 662</u> 13 979	<u>28 403</u> 16 195	<u>19 469</u> 13 979

212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 123</u> 13 351
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 802</u> 14 019
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 514</u> 14 720
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 817</u> 16 003
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 817</u> 16 003
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>27 409</u> 17 569
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>28 605</u> 18 747
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 211</u> 19 343
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 786</u> 20 894
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 786</u> 20 894
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 871</u> 22 945
212-102-0200	7473-2010 ,	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 761</u> 13 979

8.04-08-2023

212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 615</u> 17 005	<u>29 615</u> 17 005	<u>25 641</u> 17 005	<u>28 372</u> 14 677	<u>28 372</u> 14 677	<u>25 781</u> 18 895	<u>30 737</u> 17 005
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 479</u> 17 855	<u>30 479</u> 17 855	<u>26 505</u> 17 855	<u>29 118</u> 15 411	<u>29 118</u> 15 411	<u>26 740</u> 19 839	<u>31 601</u> 17 855
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 304</u> 18 667	<u>31 304</u> 18 667	<u>27 329</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>27 657</u> 20 741	<u>32 426</u> 18 667
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 304</u> 18 667	<u>31 304</u> 18 667	<u>27 329</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>27 657</u> 20 741	<u>32 426</u> 18 667
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 129</u> 19 479	<u>32 129</u> 19 479	<u>28 154</u> 19 479	<u>31 459</u> 17 716	<u>31 459</u> 17 716	<u>28 573</u> 21 643	<u>33 250</u> 19 479
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 722</u> 20 063	<u>32 722</u> 20 063	<u>28 748</u> 20 063	<u>32 656</u> 18 893	<u>32 656</u> 18 893	<u>29 233</u> 22 292	<u>33 844</u> 20 063
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 334</u> 20 665	<u>33 334</u> 20 665	<u>29 359</u> 20 665	<u>33 262</u> 19 490	<u>33 262</u> 19 490	<u>29 912</u> 22 961	<u>34 455</u> 20 665
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 964</u> 21 285	<u>33 964</u> 21 285	<u>29 989</u> 21 285	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>30 612</u> 23 650	<u>35 085</u> 21 285
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 612</u> 21 923	<u>34 612</u> 21 923	<u>30 638</u> 21 923	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>31 333</u> 24 359	<u>35 734</u> 21 923
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 281</u> 22 581	<u>35 281</u> 22 581	<u>31 306</u> 22 581	<u>36 921</u> 23 092	<u>36 921</u> 23 092	<u>32 075</u> 25 090	<u>36 402</u> 22 581

212-103-0100											

				,	
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 471</u> 14 677
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 216</u> 15 411
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 966</u> 16 149
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 966</u> 16 149
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 558</u> 17 716
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 754</u> 18 893
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 360</u> 19 490
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 936</u> 21 040
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 936</u> 21 040
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 020</u> 23 092

				,	
212-103-0100					

212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3								
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>44 054</u> 32 390	<u>41 859</u> 32 158	<u>38 236</u> 32 158	<u>36 228</u> 32 158	<u>39 141</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 363</u> 32 693	<u>42 153</u> 32 446	<u>38 530</u> 32 446	<u>36 522</u> 32 446	<u>39 435</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 207</u> 36 518	<u>44 236</u> 34 488	<u>36 624</u> 30 310	<u>34 839</u> 30 310	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 600</u> 37 277	<u>49 594</u> 35 302	<u>40 237</u> 30 940	<u>37 559</u> 30 940	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 368</u> 38 036	<u>50 516</u> 36 206	<u>40 874</u> 31 570	<u>38 197</u> 31 570	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3				

8.04-08-2023

212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>42 936</u> 32 158	<u>41 859</u> 32 158	<u>43 332</u> 32 158	<u>40 500</u> 32 158	<u>40 047</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 230</u> 32 446	<u>42 153</u> 32 446	<u>43 626</u> 32 446	<u>40 794</u> 32 446	<u>40 341</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>45 313</u> 34 488	<u>44 236</u> 34 488	<u>45 709</u> 34 488	<u>37 377</u> 30 310	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>51 210</u> 35 302	<u>49 594</u> 35 302	<u>51 805</u> 35 302	<u>41 366</u> 30 940	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>52 132</u> 36 206	<u>50 516</u> 36 206	<u>52 727</u> 36 206	<u>42 004</u> 31 570	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206

212-103-0101			2	1	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$

212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	$\frac{43\,817}{32\,158}$	$\frac{38\,643}{32\,158}$	$\frac{43\,817}{32\,158}$	$\frac{35\,053}{32\,158}$	$\frac{37\,358}{32\,594}$
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	$\frac{44\,111}{32\,446}$	$\frac{38\,937}{32\,446}$	$\frac{44\,111}{32\,446}$	$\frac{35\,347}{32\,446}$	$\frac{37\,682}{32\,911}$
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{46\,194}{34\,488}$	$\frac{37\,377}{30\,310}$	$\frac{46\,194}{34\,488}$	$\frac{33\,297}{30\,310}$	$\frac{35\,434}{30\,310}$
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{52\,532}{35\,302}$	$\frac{41\,366}{30\,940}$	$\frac{52\,532}{35\,302}$	$\frac{35\,246}{30\,940}$	$\frac{38\,452}{30\,940}$
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{53\,454}{36\,206}$	$\frac{42\,004}{31\,570}$	$\frac{53\,454}{36\,206}$	$\frac{35\,883}{31\,570}$	$\frac{39\,089}{31\,570}$

8.04-08-2023

				,	
212-103-0101			2	1	$\frac{694}{678}$

212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449	<u>26 489</u> 24 680
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427	<u>28 425</u> 26 578
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444	<u>29 532</u> 27 663
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766	<u>31 468</u> 29 561
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155	<u>33 313</u> 31 369
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612	<u>35 203</u> 33 223
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143	<u>38 569</u> 36 522

212-3.**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184	

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 305</u> 17 719	<u>25 372</u> 23 058	<u>29 301</u> 18 059	<u>26 015</u> 18 059	<u>30 686</u> 18 059	<u>24 039</u> 17 500
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 509</u> 19 888	<u>26 075</u> 23 750	<u>29 851</u> 18 601	<u>26 565</u> 18 601	<u>31 237</u> 18 601	<u>26 216</u> 19 643
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 887</u> 21 244	<u>26 982</u> 24 643	<u>30 340</u> 19 083	<u>27 055</u> 19 083	<u>31 726</u> 19 083	<u>27 576</u> 20 982
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 550</u> 23 866	<u>28 252</u> 25 893	<u>31 432</u> 20 157	<u>28 146</u> 20 157	<u>32 818</u> 20 157	<u>30 207</u> 23 571
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 721</u> 18 445	<u>29 304</u> 26 929	<u>26 598</u> 18 685	<u>25 473</u> 18 814	<u>30 814</u> 18 814	
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 755</u> 26 036	<u>34 148</u> 31 696	<u>32 072</u> 20 787	<u>28 786</u> 20 787	<u>33 458</u> 20 787	<u>32 384</u> 25 714
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 602</u> 28 838	<u>35 509</u> 33 036	<u>33 126</u> 21 825	<u>29 840</u> 21 825	<u>34 512</u> 21 825	<u>35 196</u> 28 482
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 334</u> 22 967	<u>36 851</u> 34 357	<u>30 657</u> 22 664	<u>29 560</u> 22 821	<u>34 901</u> 22 821	
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 653</u> 30 857	<u>38 248</u> 35 731	<u>33 791</u> 22 479	<u>30 506</u> 22 479	<u>35 177</u> 22 479	<u>37 222</u> 30 476
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 847</u> 33 017	<u>39 700</u> 37 161	<u>34 477</u> 23 154	<u>31 191</u> 23 154	<u>35 862</u> 23 154	<u>39 390</u> 32 609
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 686</u> 20 062	<u>20 961</u> 16 986	<u>24 747</u> 16 870	<u>23 609</u> 16 986	<u>28 950</u> 16 986	
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 297</u> 20 664	<u>23 750</u> 19 720	<u>27 517</u> 19 585	<u>26 398</u> 19 720	<u>31 739</u> 19 720	

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 039</u> 17 500	<u>24 039</u> 17 500	<u>22 921</u> 17 500	<u>30 686</u> 18 059	<u>30 686</u> 18 059	<u>26 721</u> 17 500	<u>26 721</u> 17 500
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 216</u> 19 643	<u>26 216</u> 19 643	<u>25 098</u> 19 643	<u>31 237</u> 18 601	<u>31 237</u> 18 601	<u>28 898</u> 19 643	<u>28 898</u> 19 643
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 576</u> 20 982	<u>27 576</u> 20 982	<u>26 459</u> 20 982	<u>31 726</u> 19 083	<u>31 726</u> 19 083	<u>30 259</u> 20 982	<u>30 259</u> 20 982
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 207</u> 23 571	<u>30 207</u> 23 571	<u>29 090</u> 23 571	<u>32 818</u> 20 157	<u>32 818</u> 20 157	<u>32 889</u> 23 571	<u>32 889</u> 23 571
212-401-0105	125	3	1	2200				<u>33 305</u> 18 814	<u>32 474</u> 18 814		
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 384</u> 25 714	<u>32 384</u> 25 714	<u>31 267</u> 25 714	<u>33 458</u> 20 787	<u>33 458</u> 20 787	<u>35 067</u> 25 714	<u>35 067</u> 25 714
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 196</u> 28 482	<u>35 196</u> 28 482	<u>34 079</u> 28 482	<u>34 512</u> 21 825	<u>34 512</u> 21 825	<u>37 879</u> 28 482	<u>37 879</u> 28 482
212-401-0108	250	3	1	2200				<u>37 392</u> 22 821	<u>36 562</u> 22 821		
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 222</u> 30 476	<u>37 222</u> 30 476	<u>36 104</u> 30 476	<u>35 177</u> 22 479	<u>35 177</u> 22 479	<u>39 904</u> 30 476	<u>39 904</u> 30 476
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 390</u> 32 609	<u>39 390</u> 32 609	<u>38 272</u> 32 609	<u>35 862</u> 23 154	<u>35 862</u> 23 154	<u>42 072</u> 32 609	<u>42 072</u> 32 609
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200				<u>31 441</u> 16 986	<u>30 610</u> 16 986		
212-401-0202	25	3	1	2200				<u>34 230</u> 19 720	<u>33 399</u> 19 720		

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 721</u> 17 500	<u>22 921</u> 17 500	<u>30 686</u> 18 059	<u>24 039</u> 17 500	<u>23 176</u> 18 059
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>28 898</u> 19 643	<u>25 098</u> 19 643	<u>31 237</u> 18 601	<u>26 216</u> 19 643	<u>23 727</u> 18 601
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>30 259</u> 20 982	<u>26 459</u> 20 982	<u>31 726</u> 19 083	<u>27 576</u> 20 982	<u>24 216</u> 19 083
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 889</u> 23 571	<u>29 090</u> 23 571	<u>32 818</u> 20 157	<u>30 207</u> 23 571	<u>25 308</u> 20 157
212-401-0105	125	3	1	2200			<u>29 901</u> 18 814		<u>23 319</u> 18 814
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 067</u> 25 714	<u>31 267</u> 25 714	<u>33 458</u> 20 787	<u>32 384</u> 25 714	<u>25 948</u> 20 787
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>37 879</u> 28 482	<u>34 079</u> 28 482	<u>34 512</u> 21 825	<u>35 196</u> 28 482	<u>27 002</u> 21 825
212-401-0108	250	3	1	2200			<u>33 988</u> 22 821		<u>27 406</u> 22 821
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 904</u> 30 476	<u>36 104</u> 30 476	<u>35 177</u> 22 479	<u>37 222</u> 30 476	<u>27 667</u> 22 479
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>42 072</u> 32 609	<u>38 272</u> 32 609	<u>35 862</u> 23 154	<u>39 390</u> 32 609	<u>28 352</u> 23 154
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200			<u>28 036</u> 16 986		<u>21 455</u> 16 986
212-401-0202	25	3	1	2200			<u>30 825</u> 19 720		<u>24 244</u> 19 720

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>27 110</u> 18 059
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 660</u> 18 601
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 150</u> 19 083
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 242</u> 20 157
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 293</u> 18 385
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 882</u> 20 787
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 936</u> 21 825
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 093</u> 22 111
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 601</u> 22 479
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 286</u> 23 154
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>27 292</u> 19 365
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>29 603</u> 21 631

212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 927</u> 21 284	<u>24 347</u> 20 306	<u>28 110</u> 20 167	<u>26 995</u> 20 306	<u>32 336</u> 20 306	
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 628</u> 21 974	<u>25 343</u> 21 282	<u>29 099</u> 21 136	<u>27 991</u> 21 282	<u>33 332</u> 21 282	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 329</u> 22 664	<u>25 942</u> 21 869	<u>29 693</u> 21 719	<u>28 590</u> 21 869	<u>33 930</u> 21 869	
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 029</u> 23 353					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 731</u> 25 029					
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 102</u> 10 629	<u>15 585</u> 11 715	<u>19 408</u> 11 635	<u>18 233</u> 11 715	<u>23 574</u> 11 715	

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 989</u> 23 108	<u>25 918</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 193</u> 22 325	<u>25 125</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 403</u> 20 562	<u>23 341</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411

212-401-0203	50	3	1	2200				<u>34 827</u> 20 306	<u>33 997</u> 20 306		
212-401-0204	75	3	1	2200				<u>35 823</u> 21 282	<u>34 992</u> 21 282		
212-401-0205	100	3	1	2200				<u>36 421</u> 21 869	<u>35 591</u> 21 869		
212-401-0206	150	3	1	2200							
212-401-0207	200	3	1	2200							
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200				<u>26 064</u> 11 715	<u>25 234</u> 11 715		

[illegible]

				,					
212-401-0203	50	3	1	2200			<u>31 423</u> 20 306		<u>24 841</u> 20 306
212-401-0204	75	3	1	2200			<u>32 418</u> 21 282		<u>25 837</u> 21 282
212-401-0205	100	3	1	2200			<u>33 017</u> 21 869		<u>26 435</u> 21 869
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200			<u>22 660</u> 11 715		<u>16 079</u> 11 715

				,					
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938	<u>23 522</u> 19 173	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160	<u>22 799</u> 18 464	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>21 452</u> 17 143	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411

					,
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>30 844</u> 22 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>31 835</u> 23 819
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>32 968</u> 24 930
212-401-0206	150	3	1	2200	
212-401-0207	200	3	1	2200	
212-401-0300	- 28013-98	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 725</u> 12 927

					,
212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 806</u> 19 975	<u>22 746</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 806</u> 19 975	<u>22 746</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 205</u> 20 367	<u>23 143</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 267</u> 22 912	<u>25 194</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>28 566</u> 25 850	<u>28 485</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>26 262</u> 23 892	<u>26 187</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

[illegible]

				,					
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>21 003</u> 16 703	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>21 004</u> 16 704	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>21 327</u> 17 021	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743	<u>22 397</u> 18 879	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660	<u>33 070</u> 28 857	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716	<u>30 329</u> 26 656	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>569</u> 556

212-402-0204	(5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>24 690</u> 22 600	<u>24 920</u> 22 826	<u>25 913</u> 23 504	<u>25 913</u> 23 504	<u>23 607</u> 21 244
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>25 085</u> 23 087	<u>25 393</u> 23 388	<u>27 118</u> 24 686	<u>27 118</u> 24 686	<u>23 607</u> 21 244
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 569</u> 20 566	<u>24 482</u> 22 397	<u>24 713</u> 22 623	<u>25 636</u> 23 233	<u>25 636</u> 23 233	<u>23 607</u> 21 244
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>24 060</u> 22 872	<u>25 173</u> 23 173	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>23 607</u> 21 244
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>24 282</u> 22 299	<u>24 897</u> 22 902	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>24 026</u> 22 245	<u>24 948</u> 23 149	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 452</u> 23 052

212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>22 404</u> 21 244	<u>25 913</u> 23 504	<u>25 913</u> 23 504	<u>21 291</u> 19 055	<u>21 291</u> 19 055
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>22 404</u> 21 244	<u>27 118</u> 24 686	<u>27 118</u> 24 686	<u>21 103</u> 18 870	<u>21 103</u> 18 870
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>22 404</u> 21 244	<u>25 636</u> 23 233	<u>25 636</u> 23 233	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>22 404</u> 21 244	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>21 291</u> 19 055	<u>21 291</u> 19 055
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>21 103</u> 18 870	<u>21 103</u> 18 870

212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 913</u> 23 504	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 137</u> 23 504
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>27 118</u> 24 686	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 343</u> 24 686
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 636</u> 23 233	<u>23 607</u> 21 244	<u>24 861</u> 23 233
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 789</u> 24 363	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 013</u> 24 363
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 676</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 335</u> 23 698

212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 913</u> 23 504
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 118</u> 24 686
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 636</u> 23 233
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 789</u> 24 363
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 110</u> 23 698

212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>25 335</u> 23 233	<u>25 796</u> 23 685	<u>26 466</u> 24 047	<u>26 466</u> 24 047	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>25 819</u> 23 806	<u>26 433</u> 24 408	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 420</u> 22 600	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 420</u> 22 600	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>18 567</u> 17 843	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>21 527</u> 17 875
212-501-0302	, II		1	1000	<u>17 866</u> 17 156	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>20 825</u> 17 187
212-501-0304	, II		1	1000	<u>15 043</u> 14 388	<u>24 741</u> 21 128	<u>15 605</u> 14 579	<u>23 222</u> 21 015	<u>22 694</u> 19 257	<u>17 997</u> 14 414
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 339</u> 20 340	<u>23 145</u> 21 086	<u>23 376</u> 21 312	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 781</u> 19 033	<u>31 698</u> 27 948	<u>26 635</u> 24 226	<u>30 142</u> 27 800	<u>29 035</u> 25 473	<u>22 743</u> 19 068

212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>26 466</u> 24 047	<u>26 466</u> 24 047	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 689</u> 23 285	<u>24 485</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>21 877</u> 19 633	<u>21 877</u> 19 633
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 689</u> 23 285	<u>24 485</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>21 877</u> 19 633	<u>21 877</u> 19 633
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 244</u> 18 787	<u>20 313</u> 17 875	<u>19 783</u> 17 875	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>23 220</u> 18 787	<u>22 359</u> 17 875
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 506</u> 18 064	<u>19 612</u> 17 187	<u>19 081</u> 17 187	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>22 483</u> 18 064	<u>21 658</u> 17 187
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 534</u> 15 150	<u>16 783</u> 14 414	<u>16 253</u> 14 414	<u>24 609</u> 21 015	<u>24 470</u> 21 015	<u>19 510</u> 15 150	<u>18 829</u> 14 414
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>21 943</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>20 918</u> 18 689	<u>20 918</u> 18 689
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>21 943</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>20 737</u> 18 511	<u>20 737</u> 18 511
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 523</u> 20 041	<u>21 530</u> 19 068	<u>20 999</u> 19 068	<u>31 529</u> 27 800	<u>31 390</u> 27 800	<u>24 499</u> 20 041	<u>23 576</u> 19 068

212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 466</u> 24 047	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 691</u> 24 047
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>27 757</u> 25 313	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 982</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 091</u> 23 459
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 091</u> 23 459
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 983</u> 17 875	<u>19 303</u> 17 875	<u>30 154</u> 27 663	<u>20 170</u> 17 875	<u>29 379</u> 27 663
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 282</u> 17 187	<u>18 602</u> 17 187	<u>30 154</u> 27 663	<u>19 469</u> 17 187	<u>29 379</u> 27 663
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 454</u> 14 414	<u>15 773</u> 14 414	<u>24 141</u> 21 015	<u>16 640</u> 14 414	<u>22 967</u> 21 015
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 078</u> 21 485
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 078</u> 21 485
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 200</u> 19 068	<u>20 520</u> 19 068	<u>31 061</u> 27 800	<u>21 387</u> 19 068	<u>29 887</u> 27 800

					,	
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 466</u> 24 047	
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 866</u> 23 459	
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 866</u> 23 459	
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>30 154</u> 27 663	
212-501-0302	, II		1	1000	<u>30 154</u> 27 663	
212-501-0304	, II		1	1000	<u>25 490</u> 23 103	
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 853</u> 21 485	
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 853</u> 21 485	
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 993</u> 23 597	

212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>18 717</u> 17 990	<u>29 342</u> 25 367	<u>24 973</u> 21 678	<u>24 611</u> 21 678	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 644</u> 17 990

212-502.

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 183</u> 22 148	<u>24 248</u> 23 052	<u>24 709</u> 23 504	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 183</u> 22 148	<u>24 248</u> 23 052	<u>24 709</u> 23 504	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>18 604</u> 17 880	<u>21 099</u> 18 135	<u>21 879</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 225</u> 17 880	<u>21 532</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 878</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									

212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>20 431</u> 17 990	<u>20 431</u> 17 990	<u>19 803</u> 17 990	<u>25 407</u> 21 678	<u>25 320</u> 21 678	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 991</u> 17 990

212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 865</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 865</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 318</u> 17 880	<u>20 318</u> 17 880	<u>19 691</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 572</u> 17 880	<u>22 225</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 740</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

[illegible]

				,					
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>21 991</u> 17 990	<u>19 421</u> 17 990	<u>25 146</u> 21 678	<u>20 288</u> 17 990	<u>24 361</u> 21 678

				,					
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>26 244</u> 24 589
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>26 244</u> 24 589
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 659</u> 17 880	<u>19 308</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>20 175</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 275</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 185</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

				,					
212-503-0100	- 31015-2002								

					,
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 747</u> 21 678

					,
212-502-0100	1225-2019				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 019</u> 24 589
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 019</u> 24 589
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 140</u> 17 881
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888

					,
212-503-0100	- 31015-2002				

212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 066</u> 27 916	<u>32 833</u> 30 683	<u>33 004</u> 30 850	<u>34 774</u> 32 192	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 203</u> 26 090	<u>30 786</u> 28 675	<u>30 946</u> 28 832	<u>32 625</u> 30 086	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 180</u> 25 087	<u>29 661</u> 27 573	<u>29 814</u> 27 723	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313

212-6.**212-601.** -

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>29 466</u> 28 168	<u>34 774</u> 32 192	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>27 586</u> 26 325	<u>32 625</u> 30 086	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>26 553</u> 25 313	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168	<u>33 998</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325	<u>31 850</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>30 670</u> 28 929

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				,	
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 774</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 625</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 445</u> 28 929

				,		
--	--	--	--	---	--	--

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>82 522</u> 75 893	<u>92 346</u> 75 893	<u>92 547</u> 75 893	<u>88 826</u> 75 893	<u>95 362</u> 75 893	<u>86 633</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>82 522</u> 75 893	<u>92 346</u> 75 893	<u>92 547</u> 75 893	<u>88 826</u> 75 893	<u>95 362</u> 75 893	<u>86 633</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>87 126</u> 80 357	<u>99 966</u> 80 357	<u>94 134</u> 80 357	<u>91 226</u> 80 357	<u>96 648</u> 80 357	<u>101 977</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>87 126</u> 80 357	<u>99 966</u> 80 357	<u>94 134</u> 80 357	<u>91 226</u> 80 357	<u>96 648</u> 80 357	<u>101 977</u> 80 357
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>83 232</u> 71 429	<u>80 761</u> 71 429	<u>85 368</u> 71 429	<u>89 896</u> 71 429
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>83 232</u> 71 429	<u>80 761</u> 71 429	<u>85 368</u> 71 429	<u>89 896</u> 71 429
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>83 232</u> 71 429	<u>80 761</u> 71 429	<u>85 368</u> 71 429	<u>89 896</u> 71 429
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>86 487</u> 80 357	<u>106 603</u> 89 286	<u>101 648</u> 89 286	<u>99 178</u> 89 286	<u>103 784</u> 89 286	<u>99 104</u> 80 357
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>86 487</u> 80 357	<u>106 603</u> 89 286	<u>101 648</u> 89 286	<u>99 178</u> 89 286	<u>103 784</u> 89 286	<u>99 104</u> 80 357
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>90 170</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>102 787</u> 83 929

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>91 340</u> 75 893	<u>90 033</u> 75 893	<u>86 970</u> 75 893	<u>95 362</u> 75 893	<u>90 536</u> 75 893	<u>102 439</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>91 340</u> 75 893	<u>90 033</u> 75 893	<u>86 970</u> 75 893	<u>95 362</u> 75 893	<u>90 536</u> 75 893	<u>102 439</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>95 944</u> 80 357	<u>94 637</u> 80 357	<u>91 574</u> 80 357	<u>99 966</u> 80 357	<u>98 961</u> 80 357	<u>107 043</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>95 944</u> 80 357	<u>94 637</u> 80 357	<u>91 574</u> 80 357	<u>99 966</u> 80 357	<u>98 961</u> 80 357	<u>107 043</u> 80 357
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>84 770</u> 71 429	<u>83 659</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>87 333</u> 71 429	<u>94 200</u> 71 429
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>84 770</u> 71 429	<u>83 659</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>87 333</u> 71 429	<u>94 200</u> 71 429
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 770</u> 71 429	<u>83 659</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>87 333</u> 71 429	<u>94 200</u> 71 429
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>93 978</u> 80 357	<u>92 867</u> 80 357	<u>90 265</u> 80 357	<u>106 603</u> 89 286	<u>105 749</u> 89 286	<u>103 408</u> 80 357
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>93 978</u> 80 357	<u>92 867</u> 80 357	<u>90 265</u> 80 357	<u>106 603</u> 89 286	<u>105 749</u> 89 286	<u>103 408</u> 80 357
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>97 661</u> 83 929	<u>96 551</u> 83 929	<u>93 948</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>109 432</u> 92 857	<u>107 091</u> 83 929

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>100 506</u> 75 893	<u>100 600</u> 94 285	<u>85 423</u> 75 893	<u>96 368</u> 75 893	<u>89 870</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>100 506</u> 75 893	<u>100 600</u> 94 285	<u>85 423</u> 75 893	<u>96 368</u> 75 893	<u>89 870</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>105 110</u> 80 357	<u>105 204</u> 98 749	<u>90 027</u> 80 357	<u>95 743</u> 80 357	<u>94 474</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>105 110</u> 80 357	<u>105 204</u> 98 749	<u>90 027</u> 80 357	<u>95 743</u> 80 357	<u>94 474</u> 80 357
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>92 557</u> 71 429	<u>90 179</u> 84 671	<u>79 743</u> 71 429	<u>84 599</u> 71 429	<u>83 521</u> 71 429
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>92 557</u> 71 429	<u>90 179</u> 84 671	<u>79 743</u> 71 429	<u>84 599</u> 71 429	<u>83 521</u> 71 429
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>92 557</u> 71 429	<u>90 179</u> 84 671	<u>79 743</u> 71 429	<u>84 599</u> 71 429	<u>83 521</u> 71 429
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>101 765</u> 80 357	<u>99 387</u> 93 599	<u>88 951</u> 80 357	<u>103 015</u> 89 286	<u>92 729</u> 80 357
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>101 765</u> 80 357	<u>99 387</u> 93 599	<u>88 951</u> 80 357	<u>103 015</u> 89 286	<u>92 729</u> 80 357
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>105 448</u> 83 929	<u>103 071</u> 97 171	<u>92 634</u> 83 929	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 413</u> 83 929

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>88 710</u> 75 893	<u>89 228</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>88 710</u> 75 893	<u>89 228</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>88 453</u> 80 357	<u>92 038</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>88 453</u> 80 357	<u>92 038</u> 80 357
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>78 406</u> 71 429	<u>81 451</u> 71 429
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>78 406</u> 71 429	<u>81 451</u> 71 429
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>78 406</u> 71 429	<u>81 451</u> 71 429
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>96 822</u> 89 286	<u>99 868</u> 89 286
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>96 822</u> 89 286	<u>99 868</u> 89 286
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>90 170</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>102 787</u> 83 929
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>90 170</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>102 787</u> 83 929
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 170</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>102 787</u> 83 929
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>97 858</u> 91 071	<u>121 706</u> 102 679	<u>116 311</u> 102 679	<u>113 620</u> 102 679	<u>118 636</u> 102 679	<u>111 596</u> 91 071
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>97 858</u> 91 071	<u>121 706</u> 102 679	<u>116 311</u> 102 679	<u>113 620</u> 102 679	<u>118 636</u> 102 679	<u>111 596</u> 91 071
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>104 303</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>118 042</u> 97 321

213-101-0404	175	1000	2	2700	<u>97 661</u> 83 929	<u>96 551</u> 83 929	<u>93 948</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>109 432</u> 92 857	<u>107 091</u> 83 929
213-101-0405	200	1000	2	2700	<u>97 661</u> 83 929	<u>96 551</u> 83 929	<u>93 948</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>109 432</u> 92 857	<u>107 091</u> 83 929
213-101-0406	250	1000	2	2700	<u>97 661</u> 83 929	<u>96 551</u> 83 929	<u>93 948</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>109 432</u> 92 857	<u>107 091</u> 83 929
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000								
213-101-0601	100	1000	2	2940	<u>94 965</u> 80 357	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357
213-101-0602	125	1000	2	2940	<u>94 965</u> 80 357	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357
213-101-0603	150	1000	2	2940	<u>94 965</u> 80 357	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357
213-101-0604	175	1000	2	2940	<u>94 965</u> 80 357	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357
213-101-0605	200	1000	2	2940	<u>94 965</u> 80 357	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000								
213-101-0701	100	1000	2	2940	<u>106 015</u> 91 071	<u>104 806</u> 91 071	<u>101 972</u> 91 071	<u>121 706</u> 102 679	<u>120 776</u> 102 679	<u>116 283</u> 91 071
213-101-0702	125	1000	2	2940	<u>106 015</u> 91 071	<u>104 806</u> 91 071	<u>101 972</u> 91 071	<u>121 706</u> 102 679	<u>120 776</u> 102 679	<u>116 283</u> 91 071
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>112 460</u> 97 321	<u>111 251</u> 97 321	<u>108 418</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>127 222</u> 108 929	<u>122 729</u> 97 321

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>105 448</u> 83 929	<u>103 071</u> 97 171	<u>92 634</u> 83 929	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 413</u> 83 929
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>105 448</u> 83 929	<u>103 071</u> 97 171	<u>92 634</u> 83 929	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 413</u> 83 929
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>105 448</u> 83 929	<u>103 071</u> 97 171	<u>92 634</u> 83 929	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 413</u> 83 929
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .							
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>114 494</u> 91 071	<u>111 905</u> 105 491	<u>100 541</u> 91 071	<u>117 799</u> 102 679	<u>104 655</u> 91 071
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>114 494</u> 91 071	<u>111 905</u> 105 491	<u>100 541</u> 91 071	<u>117 799</u> 102 679	<u>104 655</u> 91 071
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>120 940</u> 97 321	<u>118 351</u> 111 741	<u>106 986</u> 97 321	<u>124 245</u> 108 929	<u>111 101</u> 97 321

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .				
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>111 055</u> 102 679	<u>114 372</u> 102 679
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>111 055</u> 102 679	<u>114 372</u> 102 679
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929

213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>104 303</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>118 042</u> 97 321
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>104 303</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>118 042</u> 97 321

213-102.

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>111 338</u> 102 679
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>112 719</u> 104 018
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>115 942</u> 107 143
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>119 257</u> 110 357
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>122 387</u> 113 393

213-104.

, , ,

213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>112 460</u> 97 321	<u>111 251</u> 97 321	<u>108 418</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>127 222</u> 108 929	<u>122 729</u> 97 321
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>112 460</u> 97 321	<u>111 251</u> 97 321	<u>108 418</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>127 222</u> 108 929	<u>122 729</u> 97 321

8.04-08-2023

213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>120 940</u> 97 321	<u>118 351</u> 111 741	<u>106 986</u> 97 321	<u>124 245</u> 108 929	<u>111 101</u> 97 321
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>120 940</u> 97 321	<u>118 351</u> 111 741	<u>106 986</u> 97 321	<u>124 245</u> 108 929	<u>111 101</u> 97 321

213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-2.**213-201.**

213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600

213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600

213-201-0100	530-2012	3					
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600

213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 905</u> 22 600

213-3. , ,
213-301.

					,					
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 382</u> 29 464	<u>34 517</u> 28 304	<u>32 523</u> 28 304	<u>31 662</u> 28 304	<u>33 267</u> 28 304	<u>32 635</u> 30 679
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 903</u> 22 321	<u>29 936</u> 24 107	<u>27 906</u> 24 107	<u>26 851</u> 24 107	<u>28 413</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 050</u> 22 321					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 867</u> 22 321					
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>22 282</u> 21 131					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>22 326</u> 21 131					

213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600

					,						
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 315</u> 29 464	<u>32 511</u> 30 558	<u>32 962</u> 29 464	<u>34 279</u> 28 304	<u>33 981</u> 28 304	<u>33 078</u> 31 108	<u>32 901</u> 30 937
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 175</u> 24 107	<u>28 921</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660							

213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 451</u> 31 470	<u>32 504</u> 29 464	<u>32 999</u> 28 304	<u>33 482</u> 29 464	<u>30 841</u> 28 304
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>28 109</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>26 201</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

					,
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 903</u> 28 304
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>27 135</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	

213-302.

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{557}{414}$	$\frac{545}{436}$	$\frac{512}{436}$	$\frac{496}{436}$	$\frac{527}{436}$	$\frac{557}{414}$	$\frac{533}{407}$	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	$\frac{367}{282}$							
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	$\frac{600}{455}$	$\frac{606}{495}$	$\frac{573}{495}$	$\frac{557}{495}$	$\frac{587}{495}$	$\frac{600}{455}$	$\frac{575}{447}$	

213-304.

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{370}{281}$	$\frac{434}{321}$	$\frac{399}{321}$	$\frac{381}{321}$	$\frac{414}{321}$	$\frac{414}{281}$		
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	$\frac{461}{370}$	$\frac{524}{409}$	$\frac{489}{409}$	$\frac{472}{409}$	$\frac{504}{409}$	$\frac{505}{370}$		
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{208}{165}$	$\frac{253}{198}$	$\frac{236}{198}$	$\frac{228}{198}$	$\frac{243}{198}$	$\frac{229}{165}$		
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	$\frac{280}{208}$	$\frac{314}{257}$	$\frac{297}{257}$	$\frac{289}{257}$	$\frac{304}{257}$	$\frac{280}{208}$		
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	$\frac{365}{241}$							
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31	$\frac{454}{328}$							

8.04-08-2023

213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>536</u> 414	<u>547</u> 414	<u>545</u> 436	<u>539</u> 436	<u>557</u> 414	<u>557</u> 414	<u>557</u> 414	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1								
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>578</u> 455	<u>589</u> 455	<u>606</u> 495	<u>600</u> 495	<u>600</u> 455	<u>600</u> 455	<u>600</u> 455	

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>336</u> 259	<u>383</u> 281	<u>378</u> 281	<u>434</u> 321	<u>428</u> 321	<u>429</u> 281	<u>417</u> 281	
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>438</u> 357	<u>474</u> 370	<u>469</u> 370	<u>524</u> 409	<u>518</u> 409	<u>520</u> 370	<u>508</u> 370	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>189</u> 152	<u>214</u> 165	<u>212</u> 165	<u>253</u> 198	<u>250</u> 198	<u>236</u> 165	<u>231</u> 165	
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>275</u> 211	<u>269</u> 208	<u>275</u> 208	<u>314</u> 257	<u>311</u> 257	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31			<u>352</u> 220					
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31			<u>433</u> 300					

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>557</u> 414	<u>521</u> 436	<u>557</u> 414	<u>481</u> 436	<u>501</u> 436	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1						
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>600</u> 455	<u>582</u> 495	<u>600</u> 455	<u>541</u> 495	<u>561</u> 495	

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>429</u> 281	<u>378</u> 281	<u>408</u> 321	<u>392</u> 281	<u>365</u> 321	
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>520</u> 370	<u>470</u> 370	<u>499</u> 409	<u>483</u> 370	<u>455</u> 409	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>236</u> 165	<u>212</u> 165	<u>241</u> 198	<u>219</u> 165	<u>220</u> 198	
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	<u>302</u> 257	<u>280</u> 208	<u>281</u> 257	
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31		<u>341</u> 220		<u>369</u> 220		
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31		<u>423</u> 300		<u>451</u> 300		

213-304-0100	945-92				
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>386</u> 321
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>477</u> 409
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>230</u> 198
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>291</u> 257
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	
213-304-0106	, 390 190 188 , -		2	31	

213-305.

213-305-0100	945-92											
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{427}{350}$	$\frac{409}{350}$	$\frac{393}{350}$	$\frac{385}{350}$	$\frac{400}{350}$	$\frac{427}{350}$		

213-306.

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{3\,107}{2\,988}$	$\frac{3\,093}{2\,988}$	$\frac{3\,086}{2\,988}$	$\frac{3\,099}{2\,988}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,833}{2\,716}$	$\frac{2\,837}{2\,716}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{3\,111}{2\,988}$	$\frac{3\,096}{2\,988}$	$\frac{3\,088}{2\,988}$	$\frac{3\,103}{2\,988}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,837}{2\,716}$	$\frac{2\,843}{2\,716}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,208}{3\,081}$							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,370}{3\,234}$							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,730}{3\,561}$							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,196}{4\,013}$							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,814}{3\,632}$							
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,997}{3\,855}$	$\frac{3\,983}{3\,855}$	$\frac{3\,976}{3\,855}$	$\frac{3\,989}{3\,855}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,643}{3\,505}$	$\frac{3\,648}{3\,505}$

213-305-0100	945-92											
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{408}{341}$	$\frac{416}{350}$	$\frac{421}{350}$	$\frac{409}{350}$	$\frac{407}{350}$	$\frac{427}{350}$	$\frac{427}{350}$	

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,107}{2\,988}$	$\frac{3\,105}{2\,988}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{3\,097}{2\,988}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,111}{2\,988}$	$\frac{3\,109}{2\,988}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{3\,100}{2\,988}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7								
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6								
213-306-0105	90 ,	2	1	16								
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9								
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8								
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{3\,997}{3\,855}$	$\frac{3\,994}{3\,855}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,987}{3\,855}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$

213-305-0100	945-92									
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{427}{350}$	$\frac{427}{350}$	$\frac{397}{350}$	$\frac{427}{350}$	$\frac{377}{350}$	

213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,080}{2\,988}$	$\frac{3\,088}{2\,988}$	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,081}{2\,988}$	$\frac{3\,091}{2\,988}$	$\frac{2\,860}{2\,750}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7			
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6			
213-306-0105	90 ,	2	1	16			
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9			
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8			
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{3\,970}{3\,855}$	$\frac{3\,978}{3\,855}$	

8.04-08-2023

213-305-0100	945-92				
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9	$\frac{387}{350}$

				,								
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 658</u> 3 505	<u>4 001</u> 3 855	<u>3 986</u> 3 855	<u>3 978</u> 3 855	<u>3 992</u> 3 855	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 648</u> 3 505	<u>3 653</u> 3 505
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	<u>3 628</u> 3 492							
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>3 811</u> 3 667							
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>4 212</u> 4 034							
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>4 449</u> 4 260							
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>5 764</u> 5 544							

213-307.

				,								
213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>55 499</u> 39 682	<u>55 173</u> 43 156	<u>51 459</u> 43 156	<u>49 607</u> 43 156	<u>53 060</u> 43 156	<u>55 499</u> 39 682	<u>53 057</u> 38 769	<u>53 036</u> 39 682
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>63 358</u> 47 340	<u>64 102</u> 51 857	<u>60 388</u> 51 857	<u>58 536</u> 51 857	<u>61 989</u> 51 857	<u>63 358</u> 47 340	<u>61 146</u> 46 699	<u>60 895</u> 47 340

213-309.

				,								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2023

				,								
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>4 001</u> 3 855	<u>3 998</u> 3 855	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 658</u> 3 505	<u>3 990</u> 3 855	<u>3 658</u> 3 505
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6								
213-306-0112	90 , -	2	1	16								
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8								

				,								
213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	<u>54 317</u> 39 682	<u>55 173</u> 43 156	<u>54 533</u> 43 156	<u>55 499</u> 39 682	<u>55 499</u> 39 682	<u>55 499</u> 39 682	<u>55 499</u> 39 682	<u>52 483</u> 43 156
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>62 176</u> 47 340	<u>64 102</u> 51 857	<u>63 461</u> 51 857	<u>63 358</u> 47 340	<u>63 358</u> 47 340	<u>63 358</u> 47 340	<u>63 358</u> 47 340	<u>61 412</u> 51 857

				,								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

				,			
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>3 971</u> 3 855	<u>3 980</u> 3 855	<u>3 675</u> 3 549
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7			
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6			
213-306-0112	90 , -	2	1	16			
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9			
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8			

				,			
213-307-0100	937-92	3					
213-307-0101		3	1	2400	<u>55 499</u> 39 682	<u>47 841</u> 43 156	<u>50 124</u> 43 156
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>63 358</u> 47 340	<u>56 770</u> 51 857	<u>59 053</u> 51 857

				,					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				,	
--	--	--	--	---	--

213-309-0100	19222-84	3								
213-309-0103	1,0	3	1	450	<u>31 022</u> 30 098					
213-309-0200	19222-84	3								
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>44 543</u> 42 857	<u>47 372</u> 43 393	<u>46 081</u> 43 393	<u>45 480</u> 43 393	<u>46 392</u> 43 393	<u>47 216</u> 43 393

22.**221.****221-1.****221-101.**

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>8 240</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 553</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798	<u>9 461</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400		<u>14 371</u> 13 761	<u>14 080</u> 13 473	<u>13 754</u> 12 727	<u>14 117</u> 13 509	<u>14 299</u> 13 689
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>7 035</u> 6 696	<u>7 068</u> 6 729	<u>6 903</u> 6 566	<u>6 722</u> 6 142	<u>6 924</u> 6 586	<u>7 027</u> 6 689

8.04-08-2023

				,							
213-309-0100	19222-84	3									
213-309-0103	1,0	3	1	450							
213-309-0200	19222-84	3									
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>46 127</u> 43 393	<u>46 127</u> 43 393	<u>45 567</u> 43 393	<u>46 905</u> 43 393	<u>46 750</u> 43 393	<u>48 591</u> 43 393	<u>48 069</u> 43 393

				,							
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 620</u> 7 798	<u>10 314</u> 7 798	<u>10 923</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400				<u>14 679</u> 12 727	<u>14 117</u> 13 509	<u>14 553</u> 13 941	<u>14 444</u> 13 833
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232				<u>7 259</u> 6 142	<u>6 924</u> 6 586	<u>7 172</u> 6 832	<u>7 110</u> 6 770

213-309-0100	19222-84	3							
213-309-0103	1,0	3	1	450					
213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>48 741</u> 43 393	<u>45 287</u> 43 393	<u>46 252</u> 43 393	<u>46 003</u> 43 393	<u>45 082</u> 43 393

221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 478</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 842</u> 7 798	<u>10 543</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>14 771</u> 14 156		<u>14 226</u> 12 727		<u>13 463</u> 12 727
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>7 296</u> 6 954	<u>7 211</u> 6 696	<u>6 997</u> 6 142	<u>7 412</u> 6 696	<u>6 554</u> 6 142

8.04-08-2023

				,	
213-309-0100	19222-84	3			
213-309-0103	1,0	3	1	450	
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>45 654</u> 43 393

				,	
221-101-0100	19804-2012				
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>9 781</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>13 839</u> 12 727
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>6 772</u> 6 142

221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>7 032</u> 6 696	<u>7 239</u> 6 901	<u>7 075</u> 6 739	<u>6 896</u> 6 319	<u>7 095</u> 6 759	<u>7 198</u> 6 860
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>7 030</u> 6 696	<u>7 493</u> 7 154	<u>7 330</u> 6 992	<u>7 151</u> 6 574	<u>7 351</u> 7 013	<u>7 453</u> 7 113
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228		<u>8 132</u> 7 785	<u>7 969</u> 7 624	<u>7 790</u> 7 205	<u>7 990</u> 7 644	<u>8 092</u> 7 745

221-102.

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>48 786</u> 45 503	<u>56 985</u> 53 606	<u>55 264</u> 51 904	<u>53 428</u> 47 485	<u>55 478</u> 52 117	<u>56 555</u> 53 181

221-103.

221-103-0200	28737-90	3								

8.04-08-2023

				,							
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229				<u>7 425</u> 6 319	<u>7 095</u> 6 759	<u>7 341</u> 7 002	<u>7 280</u> 6 941
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228				<u>7 678</u> 6 574	<u>7 351</u> 7 013	<u>7 595</u> 7 255	<u>7 534</u> 7 194
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228				<u>8 317</u> 7 205	<u>7 990</u> 7 644	<u>8 235</u> 7 886	<u>8 173</u> 7 826

				,							
221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 862</u> 47 870	<u>52 494</u> 47 870	<u>51 181</u> 47 870	<u>59 114</u> 47 485	<u>55 478</u> 52 117	<u>58 062</u> 54 670	<u>57 417</u> 54 033

				,						
221-103-0200	28737-90	3								

				,					
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>7 463</u> 7 123	<u>7 206</u> 6 696	<u>7 166</u> 6 319	<u>7 403</u> 6 696	<u>6 729</u> 6 319
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>7 718</u> 7 375	<u>7 204</u> 6 696	<u>7 420</u> 6 574	<u>7 401</u> 6 696	<u>6 986</u> 6 574
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>8 357</u> 8 007		<u>8 059</u> 7 205		<u>7 624</u> 7 205

				,					
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>59 352</u> 55 944	<u>50 651</u> 45 503	<u>56 333</u> 47 485	<u>52 776</u> 45 503	<u>51 644</u> 47 485

				,					
221-103-0200	28737-90	3							

				,	
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>6 944</u> 6 319
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>7 199</u> 6 574
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>7 838</u> 7 205

				,	
221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>53 972</u> 47 506

				,	
221-103-0200	28737-90	3			

221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>131 174</u> 109 831	<u>119 082</u> 114 895	<u>117 277</u> 113 111	<u>115 292</u> 108 475	<u>117 502</u> 113 333	<u>118 632</u> 114 450
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>131 115</u> 109 832	<u>119 073</u> 114 894	<u>117 267</u> 113 110	<u>115 275</u> 108 476	<u>117 493</u> 113 333	<u>118 622</u> 114 449

221-104.

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>79 993</u> 76 837	<u>92 726</u> 76 837	<u>90 759</u> 76 837	<u>100 592</u> 76 837	<u>97 410</u> 76 837	<u>89 861</u> 76 837
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504						
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>111 280</u> 90 840	<u>98 869</u> 94 942	<u>97 073</u> 93 168	<u>95 093</u> 88 557	<u>97 297</u> 93 389	<u>98 421</u> 94 499

222.**222-1.****222-101.**

222-101-0100	13015-2012	3								

					,					
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>126 233</u> 109 831	<u>124 998</u> 109 831	<u>126 851</u> 109 831	<u>121 129</u> 108 475	<u>117 502</u> 113 333	<u>120 212</u> 116 011
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>126 189</u> 109 832	<u>124 958</u> 109 832	<u>126 805</u> 109 832	<u>121 094</u> 108 476	<u>117 493</u> 113 333	<u>120 202</u> 116 010

					,							
221-104-0100	956-93											
221-104-0101	956-93	1,5 / 2	3	1	2504	<u>85 951</u> 76 837	<u>85 020</u> 76 837	<u>82 972</u> 76 837	<u>101 313</u> 76 837	<u>105 696</u> 76 837	<u>95 275</u> 76 837	<u>92 952</u> 76 837
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2504	<u>88 605</u> 83 107	<u>88 230</u> 83 107	<u>86 892</u> 83 107				
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>77 295</u> 71 931	<u>76 920</u> 71 931	<u>75 582</u> 71 931	<u>100 886</u> 88 557	<u>97 297</u> 93 389	<u>99 993</u> 96 053	<u>99 320</u> 95 388

222-101-0100	13015-2012		3							

221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>119 536</u> 115 343	<u>121 565</u> 117 348	<u>131 607</u> 109 831	<u>118 274</u> 108 475	<u>133 151</u> 109 831	<u>113 461</u> 108 475
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>119 526</u> 115 342	<u>121 554</u> 117 346	<u>131 546</u> 109 832	<u>118 248</u> 108 476	<u>133 085</u> 109 832	<u>113 451</u> 108 476

221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>100 399</u> 76 837	<u>81 855</u> 76 837	<u>104 015</u> 76 837	<u>84 214</u> 76 837	<u>97 049</u> 76 837	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504						
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>101 338</u> 97 382	<u>111 700</u> 90 840	<u>98 053</u> 88 557	<u>113 202</u> 90 840	<u>93 276</u> 88 557	

222-101-0100	13015-2012	3								

				,	
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>115 828</u> 108 475
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>115 810</u> 108 476

				,	
221-104-0100	956-93				
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>92 546</u> 76 837
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>95 625</u> 88 557

				,	
222-101-0100	13015-2012	3			

222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>100 880</u> 96 959	<u>149 494</u> 144 997	<u>147 703</u> 143 227	<u>145 707</u> 138 629	<u>147 927</u> 143 448	<u>149 047</u> 144 555
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 907</u> 78 870	<u>94 162</u> 75 095	<u>87 136</u> 75 095	<u>83 272</u> 75 095	<u>88 892</u> 75 095	<u>94 607</u> 70 420
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 898</u> 87 685	<u>101 711</u> 82 496	<u>94 685</u> 82 496	<u>90 821</u> 82 496	<u>96 441</u> 82 496	<u>102 634</u> 78 290
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>69 045</u> 66 378	<u>74 336</u> 63 498	<u>70 509</u> 63 498	<u>68 404</u> 63 498	<u>71 465</u> 63 498	<u>72 859</u> 59 266
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>70 803</u> 68 101	<u>75 795</u> 64 928	<u>71 968</u> 64 928	<u>69 863</u> 64 928	<u>72 924</u> 64 928	<u>74 429</u> 60 805
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>85 579</u> 81 490	<u>96 350</u> 77 241	<u>89 325</u> 77 241	<u>85 460</u> 77 241	<u>91 081</u> 77 241	<u>96 993</u> 72 759
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 167</u> 89 909	<u>103 588</u> 84 337	<u>96 562</u> 84 337	<u>92 698</u> 84 337	<u>98 319</u> 84 337	<u>104 660</u> 80 276

				,						
222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>122 199</u> 116 350	<u>121 828</u> 116 350	<u>120 504</u> 116 350	<u>151 437</u> 138 629	<u>147 927</u> 143 448	<u>150 615</u> 146 104
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 367</u> 70 420	<u>82 367</u> 70 420	<u>78 980</u> 70 420	<u>91 527</u> 75 095	<u>90 649</u> 75 095	<u>96 569</u> 70 420
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 394</u> 78 290	<u>90 394</u> 78 290	<u>87 007</u> 78 290	<u>99 076</u> 82 496	<u>98 198</u> 82 496	<u>104 597</u> 78 290
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>66 192</u> 59 266	<u>66 192</u> 59 266	<u>64 347</u> 59 266	<u>72 901</u> 63 498	<u>72 422</u> 63 498	<u>73 928</u> 59 266
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>67 761</u> 60 805	<u>67 761</u> 60 805	<u>65 916</u> 60 805	<u>74 359</u> 64 928	<u>73 881</u> 64 928	<u>75 498</u> 60 805
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 753</u> 72 759	<u>84 753</u> 72 759	<u>81 365</u> 72 759	<u>93 716</u> 77 241	<u>92 837</u> 77 241	<u>98 955</u> 72 759
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>92 420</u> 80 276	<u>92 420</u> 80 276	<u>89 033</u> 80 276	<u>100 953</u> 84 337	<u>100 075</u> 84 337	<u>106 623</u> 80 276

222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>149 944</u> 145 441	<u>151 956</u> 147 430	<u>102 760</u> 96 959	<u>148 634</u> 138 629	<u>104 900</u> 96 959	<u>143 909</u> 138 629
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>93 157</u> 70 420	<u>104 247</u> 70 420	<u>77 349</u> 70 420	<u>87 926</u> 75 095	<u>81 363</u> 70 420	<u>81 013</u> 75 095
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>101 184</u> 78 290	<u>112 275</u> 78 290	<u>85 376</u> 78 290	<u>95 475</u> 82 496	<u>89 391</u> 78 290	<u>88 562</u> 82 496
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>72 069</u> 59 266	<u>78 111</u> 59 266	<u>63 459</u> 59 266	<u>70 939</u> 63 498	<u>65 645</u> 59 266	<u>67 174</u> 63 498
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>73 639</u> 60 805	<u>79 680</u> 60 805	<u>65 028</u> 60 805	<u>72 398</u> 64 928	<u>67 215</u> 60 805	<u>68 633</u> 64 928
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>95 542</u> 72 759	<u>106 633</u> 72 759	<u>79 734</u> 72 759	<u>90 115</u> 77 241	<u>83 749</u> 72 759	<u>83 202</u> 77 241
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>103 210</u> 80 276	<u>114 301</u> 80 276	<u>87 402</u> 80 276	<u>97 353</u> 84 337	<u>91 417</u> 80 276	<u>90 440</u> 84 337

				,	
222-101-0101	(937-92	3	1	2477	<u>146 233</u> 138 629
222-101-0200	12504-2015	3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>84 607</u> 75 095
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>92 155</u> 82 496
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>69 131</u> 63 498
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>70 590</u> 64 928
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>86 795</u> 77 241
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 033</u> 84 337

222-101-0305		3	1	1350	<u>73 450</u> 70 687	<u>78 223</u> 67 239	<u>74 367</u> 67 239	<u>72 246</u> 67 239	<u>75 331</u> 67 239	<u>76 876</u> 63 113
222-101-0306		3	1	1340	<u>70 969</u> 68 264	<u>75 872</u> 65 004	<u>72 045</u> 65 004	<u>69 940</u> 65 004	<u>73 002</u> 65 004	<u>74 577</u> 60 950
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>83 524</u> 79 485	<u>93 987</u> 74 994	<u>86 990</u> 74 994	<u>83 141</u> 74 994	<u>88 739</u> 74 994	<u>95 074</u> 70 969
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>68 439</u> 65 686	<u>74 292</u> 62 755	<u>70 179</u> 62 755	<u>67 917</u> 62 755	<u>71 208</u> 62 755	<u>73 155</u> 58 648
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>74 477</u> 71 546	<u>80 147</u> 68 075	<u>75 863</u> 68 075	<u>73 506</u> 68 075	<u>76 934</u> 68 075	<u>79 048</u> 63 881
222-101-0500	12504-2015	3								

222-101-0305		3	1	1350	<u>70 159</u> 63 113	<u>70 159</u> 63 113	<u>68 300</u> 63 113	<u>76 777</u> 67 239	<u>76 295</u> 67 239	<u>77 953</u> 63 113
222-101-0306		3	1	1340	<u>67 910</u> 60 950	<u>67 910</u> 60 950	<u>66 065</u> 60 950	<u>74 437</u> 65 004	<u>73 959</u> 65 004	<u>75 646</u> 60 950
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 884</u> 70 969	<u>82 884</u> 70 969	<u>79 511</u> 70 969	<u>91 363</u> 74 994	<u>90 488</u> 74 994	<u>97 029</u> 70 969
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>65 990</u> 58 648	<u>65 990</u> 58 648	<u>64 007</u> 58 648	<u>72 750</u> 62 755	<u>72 236</u> 62 755	<u>74 303</u> 58 648
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>71 584</u> 63 881	<u>71 584</u> 63 881	<u>69 519</u> 63 881	<u>78 540</u> 68 075	<u>78 005</u> 68 075	<u>80 244</u> 63 881
222-101-0500	12504-2015	3								

222-101-0305		3	1	1350	<u>76 080</u> 63 113	<u>82 166</u> 63 113	<u>67 405</u> 63 113	<u>74 801</u> 67 239	<u>69 608</u> 63 113	<u>71 007</u> 67 239
222-101-0306		3	1	1340	<u>73 787</u> 60 950	<u>79 828</u> 60 950	<u>65 176</u> 60 950	<u>72 476</u> 65 004	<u>67 363</u> 60 950	<u>68 710</u> 65 004
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>93 630</u> 70 969	<u>104 675</u> 70 969	<u>77 886</u> 70 969	<u>87 777</u> 74 994	<u>81 885</u> 70 969	<u>80 892</u> 74 994
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>72 306</u> 58 648	<u>78 798</u> 58 648	<u>63 052</u> 58 648	<u>70 642</u> 62 755	<u>65 403</u> 58 648	<u>66 596</u> 62 755
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>78 163</u> 63 881	<u>84 926</u> 63 881	<u>68 524</u> 63 881	<u>76 344</u> 68 075	<u>70 972</u> 63 881	<u>72 129</u> 68 075
222-101-0500	12504-2015	3								

				,	
222-101-0305		3	1	1350	<u>72 979</u> 67 239
222-101-0306		3	1	1340	<u>70 667</u> 65 004
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>84 471</u> 74 994
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>68 699</u> 62 755
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>74 320</u> 68 075
222-101-0500	12504-2015	3			

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>133 930</u> 128 785	<u>146 060</u> 125 206	<u>138 720</u> 125 206	<u>134 684</u> 125 206	<u>140 555</u> 125 206	<u>141 083</u> 114 987

222-102.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>178 166</u> 173 303	<u>177 401</u> 172 547	<u>175 623</u> 170 790	<u>173 687</u> 166 227	<u>175 845</u> 171 010	<u>176 957</u> 172 108
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>138 953</u> 134 620	<u>113 855</u> 109 820	<u>112 055</u> 108 041	<u>109 998</u> 103 421	<u>112 280</u> 108 263	<u>113 405</u> 109 376
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>123 948</u> 119 728	<u>117 033</u> 112 895	<u>115 253</u> 111 137	<u>113 313</u> 106 569	<u>115 476</u> 111 356	<u>116 588</u> 112 456
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>138 659</u> 134 268	<u>116 480</u> 112 352	<u>114 691</u> 110 584	<u>112 722</u> 105 992	<u>114 914</u> 110 805	<u>116 033</u> 111 910
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>161 828</u> 157 155	<u>122 175</u> 117 972	<u>120 387</u> 116 205	<u>118 431</u> 111 618	<u>120 611</u> 116 426	<u>121 728</u> 117 531
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>184 055</u> 179 121	<u>174 825</u> 170 001	<u>173 033</u> 168 230	<u>171 061</u> 163 631	<u>173 257</u> 168 452	<u>174 378</u> 169 559
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>155 510</u> 150 910	<u>140 707</u> 136 283	<u>138 921</u> 134 518	<u>136 966</u> 129 931	<u>139 144</u> 134 738	<u>140 261</u> 135 842
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>182 912</u> 178 011	<u>156 107</u> 151 525	<u>154 326</u> 149 765	<u>152 362</u> 145 192	<u>154 548</u> 149 985	<u>155 663</u> 151 085
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>172 350</u> 167 558	<u>154 450</u> 149 871	<u>152 658</u> 148 100	<u>150 682</u> 143 499	<u>152 882</u> 148 321	<u>154 003</u> 149 429

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>128 296</u> 114 987	<u>128 296</u> 114 987	<u>124 757</u> 114 987	<u>143 308</u> 125 206	<u>142 390</u> 125 206	<u>143 133</u> 114 987

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>174 094</u> 167 590	<u>173 720</u> 167 590	<u>172 384</u> 167 590	<u>179 470</u> 166 227	<u>175 845</u> 171 010	<u>178 513</u> 173 646
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>150 349</u> 144 231	<u>149 983</u> 144 231	<u>148 679</u> 144 231	<u>115 645</u> 103 421	<u>112 280</u> 108 263	<u>114 981</u> 110 932
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>160 643</u> 154 298	<u>160 268</u> 154 298	<u>158 932</u> 154 298	<u>119 097</u> 106 569	<u>115 476</u> 111 356	<u>118 146</u> 113 994
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>176 947</u> 170 414	<u>176 573</u> 170 414	<u>175 239</u> 170 414	<u>118 499</u> 105 992	<u>114 914</u> 110 805	<u>117 598</u> 113 457
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>145 770</u> 139 594	<u>145 395</u> 139 594	<u>144 057</u> 139 594	<u>124 223</u> 111 618	<u>120 611</u> 116 426	<u>123 293</u> 119 076
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>191 889</u> 181 360	<u>190 940</u> 181 360	<u>188 852</u> 181 360	<u>176 847</u> 163 631	<u>173 257</u> 168 452	<u>175 946</u> 171 109
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>123 393</u> 117 481	<u>123 018</u> 117 481	<u>121 680</u> 117 481	<u>142 761</u> 129 931	<u>139 144</u> 134 738	<u>141 825</u> 137 388
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>172 297</u> 165 844	<u>171 925</u> 165 844	<u>170 598</u> 165 844	<u>158 106</u> 145 192	<u>154 548</u> 149 985	<u>157 222</u> 152 626
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>137 040</u> 130 978	<u>136 666</u> 130 978	<u>135 331</u> 130 978	<u>156 461</u> 143 499	<u>152 882</u> 148 321	<u>155 571</u> 150 979

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>139 568</u> 114 987	<u>151 155</u> 114 987	<u>123 053</u> 114 987	<u>139 546</u> 125 206	<u>127 248</u> 114 987	<u>132 324</u> 125 206

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>177 847</u> 172 988	<u>179 844</u> 174 961	<u>180 063</u> 173 303	<u>176 642</u> 166 227	<u>182 224</u> 173 303	<u>171 873</u> 166 227
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>114 306</u> 110 266	<u>116 329</u> 112 264	<u>140 806</u> 134 620	<u>112 883</u> 103 421	<u>142 915</u> 134 620	<u>108 227</u> 103 421
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>117 479</u> 113 336	<u>119 478</u> 115 311	<u>125 846</u> 119 728	<u>116 268</u> 106 569	<u>128 007</u> 119 728	<u>111 499</u> 106 569
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>116 928</u> 112 795	<u>118 938</u> 114 781	<u>140 554</u> 134 268	<u>115 674</u> 105 992	<u>142 712</u> 134 268	<u>110 911</u> 105 992
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>122 623</u> 118 415	<u>124 631</u> 120 399	<u>163 729</u> 157 155	<u>121 390</u> 111 618	<u>165 893</u> 157 155	<u>116 614</u> 111 618
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>175 275</u> 170 446	<u>177 288</u> 172 435	<u>185 953</u> 179 121	<u>174 017</u> 163 631	<u>188 115</u> 179 121	<u>169 246</u> 163 631
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>141 156</u> 136 726	<u>143 163</u> 138 710	<u>157 411</u> 150 910	<u>139 927</u> 129 931	<u>159 576</u> 150 910	<u>135 148</u> 129 931
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>156 554</u> 151 967	<u>158 556</u> 153 944	<u>184 796</u> 178 011	<u>155 297</u> 145 192	<u>186 942</u> 178 011	<u>150 560</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>154 900</u> 150 316	<u>156 914</u> 152 306	<u>174 246</u> 167 558	<u>153 634</u> 143 499	<u>176 405</u> 167 558	<u>148 869</u> 143 499

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>136 078</u> 125 206

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>174 218</u> 166 227
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>110 517</u> 103 421
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>113 845</u> 106 569
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>113 253</u> 105 992
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>118 963</u> 111 618
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>171 593</u> 163 631
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>137 498</u> 129 931
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>152 890</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>151 213</u> 143 499

222-104.

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>72 591</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>83 148</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>82 409</u> 68 918
222-104-0102	30, 45 / 18980-2015	3	1	2500	<u>76 975</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>87 532</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>86 792</u> 73 216
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	<u>75 476</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>86 033</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>85 294</u> 71 746
222-104-0104	30, 60 / 18980-2015	3	1	2500	<u>81 715</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>92 272</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>91 532</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0305	4 / 450 13015-2012	3	1	2491	<u>135 765</u> 114 570	<u>121 705</u> 117 522	<u>119 922</u> 115 760	<u>117 961</u> 111 182	<u>120 144</u> 115 980	<u>121 260</u> 117 082
222-104-0306	4,5 / 450 13015-2012	3	1	2476	<u>167 382</u> 145 679	<u>154 753</u> 150 194	<u>152 977</u> 148 439	<u>151 019</u> 143 880	<u>153 198</u> 148 658	<u>154 309</u> 149 756
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>164 675</u> 142 898	<u>152 047</u> 147 502	<u>150 256</u> 145 732	<u>148 277</u> 141 134	<u>150 480</u> 145 953	<u>151 600</u> 147 060

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>77 946</u> 68 918	<u>77 946</u> 68 918	<u>75 651</u> 68 918	<u>89 268</u> 68 918	<u>94 164</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918
222-104-0102	30, 45 / 18980-2015	3	1	2500	<u>82 330</u> 73 216	<u>82 330</u> 73 216	<u>80 035</u> 73 216	<u>93 652</u> 73 216	<u>98 548</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	<u>80 831</u> 71 746	<u>80 831</u> 71 746	<u>78 536</u> 71 746	<u>92 153</u> 71 746	<u>97 049</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746
222-104-0104	30, 60 / 18980-2015	3	1	2500	<u>87 070</u> 77 863	<u>87 070</u> 77 863	<u>84 775</u> 77 863	<u>98 392</u> 77 863	<u>103 288</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0305	4 / 450 13015-2012	3	1	2491	<u>130 886</u> 114 570	<u>129 667</u> 114 570	<u>131 496</u> 114 570	<u>123 724</u> 111 182	<u>120 144</u> 115 980	<u>122 820</u> 118 624
222-104-0306	4,5 / 450 13015-2012	3	1	2476	<u>162 533</u> 145 679	<u>161 321</u> 145 679	<u>163 139</u> 145 679	<u>156 747</u> 143 880	<u>153 198</u> 148 658	<u>155 864</u> 151 292
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>159 792</u> 142 898	<u>158 572</u> 142 898	<u>160 403</u> 142 898	<u>154 044</u> 141 134	<u>150 480</u> 145 953	<u>153 168</u> 148 609

222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	<u>85 596</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>76 008</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>77 436</u> 68 918	<u>91 104</u> 68 918
222-104-0102	30, 45 / 18980-2015	3	1	2500	<u>89 980</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>80 392</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>81 820</u> 73 216	<u>95 488</u> 73 216
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	<u>88 481</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>78 893</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>80 321</u> 71 746	<u>93 989</u> 71 746
222-104-0104	30, 60 / 18980-2015	3	1	2500	<u>94 720</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>85 132</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>86 560</u> 77 863	<u>100 228</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0305	4 / 450 13015-2012	3	1	2491	<u>122 153</u> 117 964	<u>124 156</u> 119 944	<u>136 191</u> 114 570	<u>120 905</u> 111 182	<u>137 716</u> 114 570	<u>116 154</u> 111 182
222-104-0306	4,5 / 450 13015-2012	3	1	2476	<u>155 198</u> 150 635	<u>157 194</u> 152 606	<u>167 806</u> 145 679	<u>153 946</u> 143 880	<u>169 322</u> 145 679	<u>149 222</u> 143 880
222-104-0308	6 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>152 497</u> 147 946	<u>154 509</u> 149 935	<u>165 102</u> 142 898	<u>151 224</u> 141 134	<u>166 628</u> 142 898	<u>146 468</u> 141 134

222-104-0100	18980-2015	3			
222-104-0101	30, 18980-2015 40 /	3	1	2500	<u>84 984</u> 68 918
222-104-0102	30, 18980-2015 45 /	3	1	2500	<u>89 368</u> 73 216
222-104-0103	30, 18980-2015 50 /	3	1	2500	<u>87 869</u> 71 746
222-104-0104	30, 18980-2015 60 /	3	1	2500	<u>94 108</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3			
222-104-0305	4 450 13015-2012 4 /	3	1	2491	<u>118 490</u> 111 182
222-104-0306	4,5 450 13015-2012 /	3	1	2476	<u>151 545</u> 143 880
222-104-0308	6 450 13015-2012 /	3	1	2493	<u>148 807</u> 141 134

222-104-0309	7 / 450 13015-2012	3	1	2494	<u>169 143</u> 147 272	<u>156 420</u> 151 822	<u>154 629</u> 150 052	<u>152 651</u> 145 453	<u>154 852</u> 150 273	<u>155 973</u> 151 380
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>197 198</u> 174 821	<u>183 949</u> 179 031	<u>182 158</u> 177 261	<u>180 173</u> 172 663	<u>182 381</u> 177 482	<u>183 502</u> 178 589

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>229 460</u> 224 462	<u>186 639</u> 181 643	<u>184 832</u> 179 857	<u>182 850</u> 175 217	<u>185 058</u> 180 080	<u>186 188</u> 181 197

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 260</u> 5 153	<u>5 461</u> 5 153	<u>5 240</u> 5 089	<u>5 233</u> 5 089	<u>5 206</u> 5 089	<u>5 572</u> 5 153	<u>5 524</u> 5 153
222-203-0102	5.2		1	45	<u>12 962</u> 12 480	<u>12 928</u> 12 441	<u>11 869</u> 11 467	<u>11 857</u> 11 467	<u>11 833</u> 11 467		

222-104-0309	7 / 450 13015-2012	3	1	2494	<u>164 259</u> 147 272	<u>163 038</u> 147 272	<u>164 870</u> 147 272	<u>158 420</u> 145 453	<u>154 852</u> 150 273	<u>157 540</u> 152 929
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>192 326</u> 174 821	<u>191 108</u> 174 821	<u>192 935</u> 174 821	<u>185 929</u> 172 663	<u>182 381</u> 177 482	<u>185 070</u> 180 138

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>218 629</u> 211 544	<u>218 250</u> 211 544	<u>216 899</u> 211 544	<u>188 703</u> 175 217	<u>185 058</u> 180 080	<u>187 770</u> 182 760

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>5 676</u> 5 153	<u>5 298</u> 5 153	<u>5 346</u> 5 153			
222-203-0102	5.2		1	45		<u>11 837</u> 11 467	<u>11 886</u> 11 467			

222-104-0309	7 / 450 13015-2012	3	1	2494	<u>156 869</u> 152 266	<u>158 882</u> 154 255	<u>169 571</u> 147 272	<u>155 598</u> 145 453	<u>171 097</u> 147 272	<u>150 841</u> 145 453
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>184 399</u> 179 475	<u>186 411</u> 181 464	<u>197 625</u> 174 821	<u>183 114</u> 172 663	<u>199 147</u> 174 821	<u>178 368</u> 172 663

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>187 093</u> 182 092	<u>189 124</u> 184 098	<u>231 380</u> 224 462	<u>185 841</u> 175 217	<u>233 813</u> 224 462	<u>181 015</u> 175 217

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50						
222-203-0102	5.2		1	45						

				,	
222-104-0309	7 / 450 13015-2012	3	1	2494	<u>153 181</u> 145 453
222-104-0311	9 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>180 702</u> 172 663

				,	
222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	, 4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>183 388</u> 175 217

				,	
222-203-0100	13015-2012				
222-203-0101	4.4		1	50	
222-203-0102	5.2		1	45	

222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 100</u> 5 967	<u>6 371</u> 5 967	<u>6 085</u> 5 893	<u>6 075</u> 5 893	<u>6 039</u> 5 893	<u>6 520</u> 5 967	<u>6 456</u> 5 967
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	<u>13 406</u> 10 911						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 536</u> 12 054	<u>12 650</u> 12 166	<u>12 947</u> 11 121	<u>12 741</u> 11 121	<u>13 020</u> 11 121	<u>12 843</u> 12 358	<u>12 760</u> 12 276
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>10 920</u> 9 835						
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 844</u> 12 346	<u>12 504</u> 12 011	<u>13 519</u> 12 322	<u>13 400</u> 12 322	<u>13 137</u> 12 322	<u>12 699</u> 12 203	<u>12 616</u> 12 121

222-3.**222-301.**

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 129</u> 6 945	<u>4 967</u> 4 808	<u>4 891</u> 4 733	<u>4 790</u> 4 537	<u>4 900</u> 4 742	<u>4 948</u> 4 789
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 890</u> 17 189	<u>17 760</u> 17 061	<u>17 425</u> 16 730	<u>17 033</u> 15 872	<u>17 467</u> 16 772	<u>17 676</u> 16 978

8.04-08-2023

				,						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 661</u> 5 967	<u>6 151</u> 5 967	<u>6 216</u> 5 967			
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>13 009</u> 12 522	<u>12 765</u> 12 054	<u>13 027</u> 12 054	<u>12 705</u> 12 221	<u>12 112</u> 11 120	<u>11 872</u> 11 120
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314						
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 866</u> 12 368	<u>13 082</u> 12 346	<u>13 354</u> 12 346	<u>12 560</u> 12 066	<u>12 094</u> 11 071	<u>11 844</u> 11 071

					,						
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 348</u> 5 123	<u>5 334</u> 5 123	<u>5 285</u> 5 123	<u>5 001</u> 4 537	<u>4 900</u> 4 742	<u>5 014</u> 4 855	<u>4 986</u> 4 827
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 735</u> 15 748	<u>16 669</u> 15 748	<u>16 432</u> 15 748	<u>18 061</u> 15 872	<u>17 467</u> 16 772	<u>17 969</u> 17 267	<u>17 844</u> 17 144

				,					
222-203-0103	5.4		1	67,5					
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300					
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 304</u> 11 120	<u>12 565</u> 11 120	<u>12 511</u> 12 029	<u>12 235</u> 11 120	<u>12 610</u> 12 024
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 365</u> 11 873	<u>12 562</u> 11 071	<u>12 365</u> 11 873	<u>12 221</u> 11 071	<u>11 654</u> 11 063

				,					
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 072</u> 4 911	<u>7 198</u> 6 945	<u>4 898</u> 4 537	<u>7 277</u> 6 945	<u>4 724</u> 4 537
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 219</u> 17 515	<u>18 227</u> 17 189	<u>17 558</u> 15 872	<u>18 611</u> 17 189	<u>16 711</u> 15 872

				,	
222-203-0103	5.4		1	67,5	
222-203-0300	949-92	2			
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>11 932</u> 11 120
222-203-0400	949-92	2			
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>11 907</u> 11 071

				,	
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 810</u> 4 537
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 128</u> 15 872

222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 276</u> 15 673	<u>16 005</u> 15 405	<u>15 701</u> 14 710	<u>16 039</u> 15 438	<u>16 208</u> 15 606
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 027</u> 12 934					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>19 806</u> 17 824					<u>17 199</u> 14 971

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>145 278</u> 140 108	<u>146 456</u> 130 684	<u>141 192</u> 130 684	<u>138 456</u> 130 684	<u>142 508</u> 130 684	<u>144 461</u> 125 096	<u>135 493</u> 125 096

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>13 158</u> 11 933	<u>14 033</u> 13 724	<u>13 940</u> 13 632	<u>13 838</u> 13 393	<u>13 952</u> 13 643	<u>14 010</u> 13 701

8.04-08-2023

				,							
222-301-0202	9818-2015	2	1	373				<u>16 564</u> 14 710	<u>16 039</u> 15 438	<u>16 445</u> 15 840	<u>16 344</u> 15 740
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>19 678</u> 17 824	<u>19 535</u> 17 824	<u>19 475</u> 17 824				

				,							
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>135 493</u> 125 096	<u>133 124</u> 125 096	<u>144 482</u> 130 684	<u>143 824</u> 130 684	<u>145 914</u> 125 096	<u>143 388</u> 125 096	<u>151 598</u> 125 096

				,							
225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>12 904</u> 11 933	<u>12 811</u> 11 933	<u>12 935</u> 11 933	<u>14 138</u> 13 393	<u>13 952</u> 13 643	<u>14 092</u> 13 782	<u>14 057</u> 13 747

222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>16 648</u> 16 041		<u>16 142</u> 14 710		<u>15 431</u> 14 710
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295		<u>19 921</u> 17 824		<u>20 669</u> 18 331	

222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>131 940</u> 125 096	<u>141 784</u> 130 684	<u>134 967</u> 125 096	<u>136 771</u> 130 684	<u>139 487</u> 130 684

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>14 161</u> 13 851	<u>13 181</u> 11 933	<u>13 991</u> 13 393	<u>13 260</u> 11 933	<u>13 743</u> 13 393

8.04-08-2023

				,	
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>15 781</u> 14 710
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	

				,	
225-101-0100	8020-2016				
225-101-0101	7-3		1	130	<u>13 865</u> 13 393

225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 673</u> 9 210	<u>11 743</u> 10 061		<u>12 427</u> 11 296	<u>12 498</u> 11 215	
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 148</u> 11 662	<u>12 697</u> 12 129	<u>12 425</u> 11 860	<u>12 125</u> 11 161	<u>12 459</u> 11 893	<u>12 629</u> 12 062
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 468</u> 7 299	<u>18 468</u> 18 029	<u>18 325</u> 17 888	<u>18 167</u> 17 520	<u>18 343</u> 17 905	<u>18 432</u> 17 994
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 605</u> 14 283	<u>17 476</u> 16 829	<u>17 190</u> 16 546	<u>16 874</u> 15 810	<u>17 225</u> 16 581	<u>17 405</u> 16 758
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 546</u> 19 643	<u>18 967</u> 18 082	<u>18 537</u> 17 657	<u>18 064</u> 16 554	<u>18 591</u> 17 710	<u>18 860</u> 17 976
225-101-0108	15-6		1	660	<u>31 711</u> 26 179	<u>32 143</u> 31 036	<u>31 670</u> 30 568	<u>31 149</u> 29 354	<u>31 729</u> 30 627	<u>32 025</u> 30 919
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>26 413</u> 25 000	<u>36 123</u> 34 595	<u>35 407</u> 33 887	<u>34 618</u> 32 048	<u>35 496</u> 33 975	<u>35 944</u> 34 418
225-101-0110	20-6		1	980	<u>36 298</u> 34 985	<u>44 368</u> 42 764	<u>43 666</u> 42 070	<u>42 893</u> 40 268	<u>43 754</u> 42 157	<u>44 193</u> 42 591
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>41 785</u> 39 958	<u>55 366</u> 53 082	<u>54 306</u> 52 034	<u>53 139</u> 49 312	<u>54 438</u> 52 165	<u>55 101</u> 52 820
225-101-0114	15-3		1	320	<u>18 422</u> 12 042					
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>25 172</u> 16 778					
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>4 162</u> 4 068	<u>7 187</u> 7 047	<u>7 151</u> 7 012	<u>7 112</u> 6 920	<u>7 156</u> 7 016	<u>7 178</u> 7 038
225-101-0203	10		1	102,5		<u>5 424</u> 5 424				

225-101-0102	7-6		1	250				<u>12 682</u> 11 215	<u>12 749</u> 11 215		
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 520</u> 11 696	<u>12 463</u> 11 696	<u>12 260</u> 11 696	<u>13 004</u> 11 161	<u>12 459</u> 11 893	<u>12 868</u> 12 297	<u>12 766</u> 12 196
225-101-0104	10-3		1	200				<u>18 630</u> 17 520	<u>18 343</u> 17 905	<u>18 558</u> 18 118	<u>18 504</u> 18 065
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 821</u> 14 283	<u>16 537</u> 14 283	<u>16 919</u> 14 283	<u>17 800</u> 15 810	<u>17 225</u> 16 581	<u>17 656</u> 17 006	<u>17 548</u> 16 900
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 421</u> 18 125	<u>19 331</u> 18 125	<u>19 010</u> 18 125	<u>19 452</u> 16 554	<u>18 591</u> 17 710	<u>19 236</u> 18 348	<u>19 075</u> 18 189
225-101-0108	15-6		1	660	<u>30 419</u> 26 179	<u>29 950</u> 26 179	<u>30 564</u> 26 179	<u>32 676</u> 29 354	<u>31 729</u> 30 627	<u>32 439</u> 31 328	<u>32 262</u> 31 153
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 434</u> 29 286	<u>31 285</u> 29 286	<u>30 750</u> 29 286	<u>36 932</u> 32 048	<u>35 496</u> 33 975	<u>36 571</u> 35 038	<u>36 303</u> 34 773
225-101-0110	20-6		1	980	<u>38 678</u> 34 985	<u>38 306</u> 34 985	<u>37 488</u> 34 985	<u>45 160</u> 40 268	<u>43 754</u> 42 157	<u>44 808</u> 43 198	<u>44 545</u> 42 938
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>46 574</u> 43 393	<u>46 352</u> 43 393	<u>45 561</u> 43 393	<u>56 562</u> 49 312	<u>54 438</u> 52 165	<u>56 029</u> 53 737	<u>55 632</u> 53 345
225-101-0114	15-3		1	320							
225-101-0115	20-3		1	1575							
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>4 284</u> 4 068	<u>4 265</u> 4 068	<u>4 223</u> 4 068	<u>7 228</u> 6 920	<u>7 156</u> 7 016	<u>7 210</u> 7 069	<u>7 196</u> 7 056
225-101-0203	10		1	102,5							

225-101-0102	7-6		1	250			<u>12 632</u> 11 215		<u>12 141</u> 11 215
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 072</u> 12 499	<u>12 436</u> 11 662	<u>12 574</u> 11 161	<u>12 802</u> 11 662	<u>11 850</u> 11 161
225-101-0104	10-3		1	200	<u>18 665</u> 18 224		<u>18 403</u> 17 520		<u>18 022</u> 17 520
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 870</u> 17 218	<u>17 673</u> 14 283	<u>17 347</u> 15 810	<u>17 918</u> 14 283	<u>16 584</u> 15 810
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 558</u> 18 666	<u>21 002</u> 19 643	<u>18 773</u> 16 554	<u>21 520</u> 19 643	<u>17 629</u> 16 554
225-101-0108	15-6		1	660	<u>32 793</u> 31 678	<u>31 824</u> 26 179	<u>31 930</u> 29 354	<u>32 228</u> 26 179	<u>30 671</u> 29 354
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>37 108</u> 35 568	<u>27 172</u> 25 000	<u>35 800</u> 32 048	<u>28 036</u> 25 000	<u>33 893</u> 32 048
225-101-0110	20-6		1	980	<u>45 334</u> 43 718	<u>37 042</u> 34 985	<u>44 052</u> 40 268	<u>37 984</u> 34 985	<u>42 182</u> 40 268
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>56 824</u> 54 522	<u>42 908</u> 39 958	<u>54 888</u> 49 312	<u>44 331</u> 39 958	<u>52 065</u> 49 312
225-101-0114	15-3		1	320					
225-101-0115	20-3		1	1575					
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>7 236</u> 7 096	<u>4 200</u> 4 068	<u>7 171</u> 6 920	<u>4 248</u> 4 068	<u>7 076</u> 6 920
225-101-0203	10		1	102,5					

225-101-0102	7-6		1	250	<u>12 112</u> 11 124
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 206</u> 11 161
225-101-0104	10-3		1	200	<u>18 210</u> 17 520
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 959</u> 15 810
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 192</u> 16 554
225-101-0108	15-6		1	660	<u>31 290</u> 29 354
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>34 831</u> 32 048
225-101-0110	20-6		1	980	<u>43 102</u> 40 268
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>53 453</u> 49 312
225-101-0114	15-3		1	320	
225-101-0115	20-3		1	1575	
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	<u>7 123</u> 6 920
225-101-0203	10		1	102,5	

225-101-0208	1		1	50		<u>6 961</u> 6 824	<u>6 926</u> 6 788	<u>6 886</u> 6 696	<u>6 930</u> 6 793	<u>6 952</u> 6 815
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>15 410</u> 14 732	<u>23 340</u> 22 568	<u>23 018</u> 22 250	<u>22 663</u> 21 422	<u>23 058</u> 22 289	<u>23 260</u> 22 489
225-101-0602	15		1	950	<u>27 261</u> 25 893	<u>45 336</u> 43 754	<u>44 656</u> 43 081	<u>43 907</u> 41 334	<u>44 741</u> 43 165	<u>45 167</u> 43 586
225-101-0603	20		1	1480	<u>64 611</u> 62 513	<u>71 392</u> 68 917	<u>70 331</u> 67 869	<u>69 164</u> 65 147	<u>70 464</u> 68 000	<u>71 127</u> 68 655
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 025</u> 11 607	<u>13 573</u> 13 137	<u>13 394</u> 12 960	<u>13 196</u> 12 500	<u>13 416</u> 12 982	<u>13 528</u> 13 093
225-101-0606	10-2		1	250	<u>13 859</u> 13 470	<u>19 426</u> 18 921	<u>19 247</u> 18 744	<u>19 050</u> 18 284	<u>19 269</u> 18 766	<u>19 381</u> 18 877
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>17 021</u> 16 071	<u>31 424</u> 30 304	<u>30 937</u> 29 822	<u>30 401</u> 28 571	<u>30 998</u> 29 882	<u>31 303</u> 30 183
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 482</u> 35 438	<u>47 442</u> 46 132	<u>46 955</u> 45 650	<u>46 419</u> 44 400	<u>47 016</u> 45 710	<u>47 321</u> 46 012
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>38 217</u> 36 522	<u>58 565</u> 56 352	<u>57 576</u> 55 375	<u>56 488</u> 52 837	<u>57 699</u> 55 497	<u>58 318</u> 56 108
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>73 623</u> 71 508	<u>72 862</u> 70 480	<u>71 873</u> 69 502	<u>70 784</u> 66 964	<u>71 996</u> 69 624	<u>72 615</u> 70 236
225-101-0616	2 20-2		1	1200		<u>76 795</u> 67 801				
225-101-0620	10		1	800	<u>43 867</u> 40 547					

225-101-0208	1		1	50				<u>7 002</u> 6 696	<u>6 930</u> 6 793	<u>6 984</u> 6 846	<u>6 970</u> 6 833
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>20 055</u> 19 018	<u>19 987</u> 19 018	<u>19 747</u> 19 018	<u>23 704</u> 21 422	<u>23 058</u> 22 289	<u>23 542</u> 22 768	<u>23 421</u> 22 648
225-101-0602	15		1	950	<u>38 031</u> 35 893	<u>37 889</u> 35 893	<u>37 381</u> 35 893	<u>46 104</u> 41 334	<u>44 741</u> 43 165	<u>45 762</u> 44 175	<u>45 507</u> 43 923
225-101-0603	20		1	1480	<u>67 988</u> 64 554	<u>67 767</u> 64 554	<u>66 976</u> 64 554	<u>72 588</u> 65 147	<u>70 464</u> 68 000	<u>72 055</u> 69 572	<u>71 658</u> 69 180
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 106</u> 11 137	<u>12 011</u> 11 137	<u>11 802</u> 11 137	<u>13 775</u> 12 500	<u>13 416</u> 12 982	<u>13 685</u> 13 248	<u>13 618</u> 13 181
225-101-0606	10-2		1	250	<u>13 913</u> 13 304	<u>13 875</u> 13 304	<u>13 742</u> 13 304	<u>19 628</u> 18 284	<u>19 269</u> 18 766	<u>19 538</u> 19 031	<u>19 471</u> 18 965
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>21 747</u> 19 246	<u>21 489</u> 19 246	<u>20 922</u> 19 246	<u>31 974</u> 28 571	<u>30 998</u> 29 882	<u>31 729</u> 30 605	<u>31 546</u> 30 424
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>36 642</u> 35 000	<u>36 540</u> 35 000	<u>36 177</u> 35 000	<u>47 992</u> 44 400	<u>47 016</u> 45 710	<u>47 747</u> 46 433	<u>47 565</u> 46 253
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>41 569</u> 36 522	<u>41 046</u> 36 522	<u>39 893</u> 36 522	<u>59 680</u> 52 837	<u>57 699</u> 55 497	<u>59 183</u> 56 963	<u>58 813</u> 56 598
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>74 856</u> 71 518	<u>74 650</u> 71 518	<u>73 912</u> 71 518	<u>73 977</u> 66 964	<u>71 996</u> 69 624	<u>73 480</u> 71 091	<u>73 110</u> 70 725
225-101-0616	2 20-2		1	1200							
225-101-0620	10		1	800							

225-101-0208	1		1	50	<u>7 011</u> 6 872		<u>6 945</u> 6 696		<u>6 850</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>23 783</u> 23 006	<u>15 751</u> 14 732	<u>23 195</u> 21 422	<u>16 140</u> 14 732	<u>22 336</u> 21 422
225-101-0602	15		1	950	<u>46 272</u> 44 678	<u>27 982</u> 25 893	<u>45 029</u> 41 334	<u>28 803</u> 25 893	<u>43 217</u> 41 334
225-101-0603	20		1	1480	<u>72 849</u> 70 357	<u>65 734</u> 62 513	<u>70 913</u> 65 147	<u>67 157</u> 62 513	<u>68 090</u> 65 147
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 819</u> 13 380	<u>12 214</u> 11 607	<u>13 492</u> 12 500	<u>12 431</u> 11 607	<u>13 015</u> 12 500
225-101-0606	10-2		1	250	<u>19 672</u> 19 164	<u>14 049</u> 13 470	<u>19 345</u> 18 284	<u>14 289</u> 13 470	<u>18 868</u> 18 284
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 094</u> 30 965	<u>17 537</u> 16 071	<u>31 204</u> 28 571	<u>18 125</u> 16 071	<u>29 907</u> 28 571
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>48 112</u> 46 794	<u>36 998</u> 35 438	<u>47 223</u> 44 400	<u>37 652</u> 35 438	<u>45 925</u> 44 400
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>59 924</u> 57 695	<u>39 265</u> 36 522	<u>58 119</u> 52 837	<u>40 592</u> 36 522	<u>55 486</u> 52 837
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>74 221</u> 71 823	<u>74 670</u> 71 508	<u>72 416</u> 66 964	<u>75 997</u> 71 508	<u>69 783</u> 66 964
225-101-0616	2 20-2		1	1200					
225-101-0620	10		1	800					

225-101-0208	1		1	50	<u>6 897</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>22 758</u> 21 422
225-101-0602	15		1	950	<u>44 108</u> 41 334
225-101-0603	20		1	1480	<u>69 478</u> 65 147
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 250</u> 12 500
225-101-0606	10-2		1	250	<u>19 103</u> 18 284
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>30 545</u> 28 571
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>46 563</u> 44 400
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>56 781</u> 52 837
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>71 078</u> 66 964
225-101-0616	2 20-2		1	1200	
225-101-0620	10		1	800	

225-101-0621	6		1	2260	<u>108 412</u> 99 337					
225-101-0622	10		1	2480	<u>119 235</u> 109 271					

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>32 070</u> 31 250	<u>35 113</u> 31 641	<u>34 330</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>34 721</u> 31 641	<u>33 994</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>36 699</u> 35 714	<u>40 434</u> 36 161	<u>39 454</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>39 944</u> 36 161	<u>39 061</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>51 644</u> 49 821	<u>59 262</u> 50 444	<u>57 108</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>58 185</u> 50 444	<u>56 476</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>114 561</u> 110 893	<u>126 811</u> 112 279	<u>125 128</u> 112 279	<u>133 546</u> 112 279	<u>130 821</u> 112 279	<u>123 987</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>51 390</u> 49 683					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>77 085</u> 74 524					

				,							
225-101-0621	6		1	2260							
225-101-0622	10		1	2480							

					,					
225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>33 356</u> 31 641	<u>33 204</u> 31 641	<u>32 870</u> 31 641	<u>35 309</u> 31 641	<u>36 092</u> 31 641	<u>34 877</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>38 264</u> 36 161	<u>38 075</u> 36 161	<u>37 657</u> 36 161	<u>40 678</u> 36 161	<u>41 658</u> 36 161	<u>40 165</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>54 723</u> 50 444	<u>54 306</u> 50 444	<u>53 387</u> 50 444	<u>59 801</u> 50 444	<u>61 955</u> 50 444	<u>58 904</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>120 640</u> 112 279	<u>119 843</u> 112 279	<u>118 089</u> 112 279	<u>134 162</u> 112 279	<u>137 915</u> 112 279	<u>128 622</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						

225-101-0621	6		1	2260					
225-101-0622	10		1	2480					

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>34 498</u> 31 641	<u>35 712</u> 31 641	<u>32 374</u> 31 250	<u>35 994</u> 31 641	<u>32 720</u> 31 250	<u>35 603</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>39 691</u> 36 161	<u>41 209</u> 36 161	<u>37 079</u> 35 714	<u>41 535</u> 36 161	<u>37 511</u> 35 714	<u>41 046</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>57 862</u> 50 444	<u>61 202</u> 50 444	<u>52 479</u> 49 821	<u>61 686</u> 50 444	<u>53 429</u> 49 821	<u>60 609</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>126 633</u> 112 279	<u>133 008</u> 112 279	<u>116 155</u> 110 893	<u>136 476</u> 112 279	<u>117 970</u> 110 893	<u>130 512</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						

				,	
225-101-0621	6		1	2260	
225-101-0622	10		1	2480	

				,	
225-104-0100	30 224547-2016				
225-104-0104	1-100		1	400	<u>34 624</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>39 822</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>57 916</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>126 657</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0201	1.100		1	1000	
225-104-0202	1.150		1	1500	

225-104-0203	1.200		1	2000	<u>93 609</u> 90 374					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>65 038</u> 62 946					<u>66 301</u> 59 665
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>92 502</u> 89 428					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>98 305</u> 94 697					
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>118 198</u> 114 270					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>158 822</u> 153 538					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>76 658</u> 73 964					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>133 615</u> 129 175					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>141 329</u> 136 108					
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>87 791</u> 84 600					
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>188 134</u> 181 435					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>130 256</u> 126 071					<u>141 019</u> 127 647
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>200 114</u> 192 830					

				,						
225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>64 389</u> 59 665	<u>63 933</u> 59 665	<u>62 931</u> 59 665			<u>68 950</u> 59 665
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>137 194</u> 127 647	<u>136 283</u> 127 647	<u>134 280</u> 127 647			<u>146 317</u> 127 647
225-104-0223	6.200		1	4800						

225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>67 813</u> 59 665	<u>71 456</u> 59 665	<u>65 948</u> 62 946		<u>66 986</u> 62 946	
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>144 043</u> 127 647	<u>151 330</u> 127 647	<u>132 078</u> 126 071		<u>134 152</u> 126 071	
225-104-0223	6.200		1	4800						

				,	
225-104-0203	1.200		1	2000	
225-104-0205	2.100		1	1200	
225-104-0206	2.150		1	1800	
225-104-0207	2.200		1	2400	
225-104-0210	3.150		1	2300	
225-104-0211	3.200		1	3100	
225-104-0213	4.100		1	1700	
225-104-0214	4.150		1	2600	
225-104-0215	4.200		1	3500	
225-104-0217	5.100		1	2100	
225-104-0219	5.200		1	4300	
225-104-0221	6.100		1	2400	
225-104-0223	6.200		1	4800	

225-104-0225	7.100		1	3300	<u>204 157</u> 197 844					
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>250 969</u> 242 618					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>338 041</u> 326 792					
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>186 701</u> 180 240					
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>83 363</u> 80 329					
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>67 797</u> 65 558					
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>96 418</u> 93 197					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>109 825</u> 105 921					
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>194 108</u> 187 572					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>118 073</u> 113 868					
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>172 762</u> 166 575					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>232 099</u> 223 698					

				,						
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						

225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0232	9.100		1	4000						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						

				,	
225-104-0225	7.100		1	3300	
225-104-0226	7.150		1	4900	
225-104-0227	7.200		1	6600	
225-104-0232	9.100		1	4000	
225-104-0240	19.200		1	2000	
225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	
225-104-0305	11-170		1	2700	
225-104-0307	12-170		1	4000	
225-104-0309	13-170		1	5500	

225-104-0312	14-170		1	8500	<u>347 440</u> 334 677					
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>114 367</u> 110 374					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>196 656</u> 189 370					
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>91 492</u> 88 508					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>85 800</u> 82 858					
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	<u>113 606</u> 109 979					
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>103 322</u> 99 896					
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>116 666</u> 112 768					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>231 309</u> 223 554					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>158 771</u> 153 838					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>131 983</u> 127 436					

				,						
225-104-0312	14-170		1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800						
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						

225-104-0312	14-170		1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800						
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						

				,	
225-104-0312	14-170		1	8500	
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	
225-104-0406	17-170		1	4900	
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	
225-104-0505	3.100 (82)		1	2000	
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	
225-104-0510	5.200		1	4600	
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	

225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>151 273</u> 146 067					
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>329 367</u> 318 428					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>215 210</u> 208 191					
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>411 709</u> 398 036					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>151 972</u> 146 542					
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>380 972</u> 368 602					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>201 553</u> 194 661					
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>306 823</u> 296 887					
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>275 969</u> 267 857					<u>296 167</u> 271 205
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>308 575</u> 298 465					
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>596 980</u> 577 154					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>424 626</u> 410 840					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>802 834</u> 776 172					

				,						
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500						
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>289 154</u> 271 205	<u>287 484</u> 271 205	<u>283 811</u> 271 205			<u>305 879</u> 271 205
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						

225-104-0515	8.100 (87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500						
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>301 711</u> 271 205	<u>315 069</u> 271 205	<u>279 309</u> 267 857		<u>283 112</u> 267 857	
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						

				,	
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	
225-104-0516	8.200		1	6400	
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	
225-104-0518	9.200		1	8000	
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	
225-104-0520	10.200		1	7000	
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	
225-104-0528	14.200		1	11600	
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	
225-104-0530	15.200		1	15600	

225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>343 116</u> 332 049					
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>413 130</u> 399 430					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>680 346</u> 660 006					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>596 548</u> 579 464					<u>638 643</u> 586 708
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>750 253</u> 730 357					<u>797 695</u> 739 487
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>810 344</u> 784 865					
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>120 401</u> 116 710					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>137 092</u> 132 724					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>189 352</u> 183 469					
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>247 986</u> 240 394					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>305 011</u> 295 671					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900	<u>145 418</u> 140 537					

				,						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>624 138</u> 586 708	<u>620 685</u> 586 708	<u>613 087</u> 586 708			<u>658 728</u> 586 708
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>781 756</u> 739 487	<u>777 961</u> 739 487	<u>769 612</u> 739 487			<u>819 767</u> 739 487
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900						

225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>650 108</u> 586 708	<u>677 736</u> 586 708	<u>603 455</u> 579 464		<u>611 319</u> 579 464	
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>810 295</u> 739 487	<u>840 655</u> 739 487	<u>757 843</u> 730 357		<u>766 486</u> 730 357	
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0602	28 (101)		1	2900						

				,	
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0602	28 (101)		1	2900	

225-104-0603	29 (104)		1	3700	<u>194 677</u> 188 270					
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>94 263</u> 90 944					
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>140 481</u> 135 906					
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>152 473</u> 147 104					
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>180 042</u> 173 432					
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>243 622</u> 234 995					
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>372 217</u> 359 668					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>442 986</u> 427 370					

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>57 233</u> 54 464	<u>69 736</u> 55 145	<u>66 016</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>67 876</u> 55 145	<u>65 180</u> 55 145

8.04-08-2023

				,							
225-104-0603	29 (104)		1	3700							
225-104-0606	32 (99)		1	2100							
225-104-0607	33 (102)		1	2600							
225-104-0608	34 (105)		1	3400							
225-104-0609	35 (53)		1	4400							
225-104-0610	36 (56)		1	5500							
225-104-0611	37 (106)		1	7500							
225-104-0612	38 (107)		1	9900							

				,							
225-105-0100	30 13015-2012										
225-105-0101	4		1	1900	<u>62 152</u> 55 145	<u>61 431</u> 55 145	<u>59 845</u> 55 145	<u>70 667</u> 55 145	<u>74 388</u> 55 145	<u>69 374</u> 55 145	<u>67 574</u> 55 145

225-104-0603	29 (104)		1	3700						
225-104-0606	32 (99)		1	2100						
225-104-0607	33 (102)		1	2600						
225-104-0608	34 (105)		1	3400						
225-104-0609	35 (53)		1	4400						
225-104-0610	36 (56)		1	5500						
225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900						

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>73 343</u> 55 145	<u>58 675</u> 54 464	<u>73 923</u> 55 145	<u>60 317</u> 54 464	<u>72 062</u> 55 145

				,	
225-104-0603	29 (104)		1	3700	
225-104-0606	32 (99)		1	2100	
225-104-0607	33 (102)		1	2600	
225-104-0608	34 (105)		1	3400	
225-104-0609	35 (53)		1	4400	
225-104-0610	36 (56)		1	5500	
225-104-0611	37 (106)		1	7500	
225-104-0612	38 (107)		1	9900	

				,	
225-105-0100	30 13015-2012				
225-105-0101	4		1	1900	<u>67 411</u> 55 145

225-105-0102	4		1	1000	<u>35 268</u> 33 750	<u>41 678</u> 33 901	<u>39 719</u> 33 901	<u>43 881</u> 33 901	<u>40 699</u> 33 901	<u>39 515</u> 34 172
225-105-0107	8		1	2900	<u>78 225</u> 74 107	<u>93 501</u> 75 033	<u>91 176</u> 75 033	<u>102 801</u> 75 033	<u>99 039</u> 75 033	<u>90 241</u> 75 033
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>84 104</u> 80 357					

225-106.

225-106-0100	13015-2012									
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>711 478</u> 696 027	<u>710 907</u> 695 463	<u>706 338</u> 690 948	<u>701 309</u> 679 219	<u>706 908</u> 691 511	<u>709 766</u> 694 336
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>710 718</u> 695 497	<u>710 165</u> 694 951	<u>705 740</u> 690 578	<u>700 870</u> 679 219	<u>706 293</u> 691 124	<u>709 061</u> 693 859
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>804 472</u> 788 603	<u>803 957</u> 788 095	<u>799 834</u> 784 021	<u>795 296</u> 773 437	<u>800 349</u> 784 529	<u>802 928</u> 787 077
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>804 997</u> 788 970	<u>804 470</u> 788 449	<u>800 248</u> 784 276	<u>795 600</u> 773 437	<u>800 775</u> 784 797	<u>803 416</u> 787 407
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>898 373</u> 878 362	<u>897 612</u> 877 610	<u>891 516</u> 871 586	<u>884 806</u> 855 937	<u>892 277</u> 872 338	<u>896 090</u> 876 106

8.04-08-2023

225-105-0102	4		1	1000	<u>37 922</u> 34 172	<u>37 542</u> 34 172	<u>36 707</u> 34 172	<u>42 167</u> 33 901	<u>44 126</u> 33 901	<u>41 723</u> 34 172	<u>40 775</u> 34 172
225-105-0107	8		1	2900	<u>85 619</u> 75 033	<u>84 518</u> 75 033	<u>82 097</u> 75 033	<u>103 653</u> 75 033	<u>108 836</u> 75 033	<u>96 642</u> 75 033	<u>93 895</u> 75 033
225-105-0300	30 13015-2012										
225-105-0301	1		1	2500							

225-106-0100	13015-2012									
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>710 362</u> 693 208	<u>708 626</u> 693 208	<u>709 766</u> 694 336	<u>716 062</u> 679 219	<u>706 908</u> 691 511	<u>713 765</u> 698 287
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>709 637</u> 692 767	<u>707 956</u> 692 767	<u>709 061</u> 693 859	<u>715 157</u> 679 219	<u>706 293</u> 691 124	<u>712 933</u> 697 686
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>803 465</u> 786 060	<u>801 898</u> 786 060	<u>802 928</u> 787 077	<u>808 608</u> 773 437	<u>800 349</u> 784 529	<u>806 536</u> 790 643
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>803 966</u> 786 365	<u>802 362</u> 786 365	<u>803 416</u> 787 407	<u>809 233</u> 773 437	<u>800 775</u> 784 797	<u>807 111</u> 791 059
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>896 884</u> 874 602	<u>894 568</u> 874 602	<u>896 090</u> 876 106	<u>904 489</u> 855 937	<u>892 277</u> 872 338	<u>901 425</u> 881 378

225-105-0102	4		1	1000	<u>43 811</u> 34 172	<u>36 027</u> 33 750	<u>43 881</u> 33 901	<u>36 891</u> 33 750	<u>42 902</u> 33 901
225-105-0107	8		1	2900	<u>102 699</u> 75 033	<u>80 426</u> 74 107	<u>106 848</u> 75 033	<u>82 932</u> 74 107	<u>98 613</u> 75 033
225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500		<u>86 002</u> 80 357		<u>88 163</u> 80 357	

225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>712 054</u> 696 596	<u>717 188</u> 701 669	<u>718 930</u> 694 336	<u>708 847</u> 679 219	<u>720 479</u> 694 336
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>711 276</u> 696 048	<u>716 248</u> 700 961	<u>717 936</u> 693 859	<u>708 170</u> 679 219	<u>719 436</u> 693 859
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>804 992</u> 789 117	<u>809 624</u> 793 695	<u>811 196</u> 787 077	<u>802 098</u> 773 437	<u>812 594</u> 787 077
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>805 530</u> 789 496	<u>810 274</u> 794 184	<u>811 884</u> 787 407	<u>802 566</u> 773 437	<u>813 316</u> 787 407
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>899 142</u> 879 122	<u>905 992</u> 885 890	<u>908 317</u> 876 106	<u>894 863</u> 855 937	<u>910 383</u> 876 106

				,	
225-105-0102	4		1	1000	<u>40 454</u> 33 901
225-105-0107	8		1	2900	<u>93 288</u> 75 033
225-105-0300	30 13015-2012				
225-105-0301	1		1	2500	

				,		
225-106-0100	13015-2012					
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>696 682</u> 679 219	<u>702 664</u> 679 219
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>696 388</u> 679 219	<u>702 182</u> 679 219
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>791 121</u> 773 437	<u>796 519</u> 773 437
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>791 324</u> 773 437	<u>796 853</u> 773 437
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>878 633</u> 855 937	<u>886 615</u> 855 937

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 366 572</u> 2 317 969	<u>2 364 902</u> 2 316 318	<u>2 351 522</u> 2 303 096	<u>2 336 795</u> 2 268 750	<u>2 353 192</u> 2 304 747	<u>2 361 561</u> 2 313 017
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 363 442</u> 2 315 787	<u>2 361 846</u> 2 314 209	<u>2 349 059</u> 2 301 574	<u>2 334 985</u> 2 268 750	<u>2 350 655</u> 2 303 151	<u>2 358 653</u> 2 311 054
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 358 743</u> 2 312 510	<u>2 357 258</u> 2 311 043	<u>2 345 361</u> 2 299 287	<u>2 332 267</u> 2 268 750	<u>2 346 846</u> 2 300 755	<u>2 354 287</u> 2 308 108
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>712 570</u> 696 788	<u>711 974</u> 696 199	<u>707 198</u> 691 479	<u>701 941</u> 679 219	<u>707 794</u> 692 069	<u>710 781</u> 695 021
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>712 378</u> 696 654	<u>711 786</u> 696 069	<u>707 046</u> 691 386	<u>701 829</u> 679 219	<u>707 638</u> 691 970	<u>710 602</u> 694 900
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 457 045</u> 2 411 410	<u>2 455 703</u> 2 410 084	<u>2 444 955</u> 2 399 464	<u>2 433 126</u> 2 371 875	<u>2 446 297</u> 2 400 790	<u>2 453 020</u> 2 407 433
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 455 911</u> 2 410 620	<u>2 454 596</u> 2 409 320	<u>2 444 063</u> 2 398 912	<u>2 432 470</u> 2 371 875	<u>2 445 378</u> 2 400 211	<u>2 451 966</u> 2 406 721
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 454 777</u> 2 409 829	<u>2 453 489</u> 2 408 556	<u>2 443 171</u> 2 398 360	<u>2 431 814</u> 2 371 875	<u>2 444 459</u> 2 399 633	<u>2 450 913</u> 2 406 010
225-106-0200	- 13015-2012									
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 127 950</u> 3 828 981	<u>4 039 869</u> 3 828 981	<u>3 970 152</u> 3 828 981	<u>3 943 490</u> 3 828 981	<u>3 991 407</u> 3 828 981	<u>4 088 773</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 916 025</u> 3 620 454	<u>3 828 256</u> 3 620 454	<u>3 758 786</u> 3 620 454	<u>3 732 218</u> 3 620 454	<u>3 779 966</u> 3 620 454	<u>3 876 987</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 877 876</u> 3 586 299	<u>3 791 354</u> 3 586 299	<u>3 722 872</u> 3 586 299	<u>3 696 681</u> 3 586 299	<u>3 743 751</u> 3 586 299	<u>3 839 392</u> 3 586 299
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 715 172</u> 3 433 500	<u>3 631 460</u> 3 433 500	<u>3 565 202</u> 3 433 500	<u>3 539 862</u> 3 433 500	<u>3 585 402</u> 3 433 500	<u>3 677 938</u> 3 433 500

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 363 304</u> 2 309 716	<u>2 358 220</u> 2 309 716	<u>2 361 561</u> 2 313 017	<u>2 379 996</u> 2 268 750	<u>2 353 192</u> 2 304 747	<u>2 373 271</u> 2 324 588
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 360 318</u> 2 307 899	<u>2 355 460</u> 2 307 899	<u>2 358 653</u> 2 311 054	<u>2 376 270</u> 2 268 750	<u>2 350 655</u> 2 303 151	<u>2 369 844</u> 2 322 112
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 355 837</u> 2 305 172	<u>2 351 317</u> 2 305 172	<u>2 354 287</u> 2 308 108	<u>2 370 677</u> 2 268 750	<u>2 346 846</u> 2 300 755	<u>2 364 699</u> 2 318 396
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>711 404</u> 693 842	<u>709 589</u> 693 842	<u>710 781</u> 695 021	<u>717 362</u> 679 219	<u>707 794</u> 692 069	<u>714 962</u> 699 151
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>711 220</u> 693 730	<u>709 419</u> 693 730	<u>710 602</u> 694 900	<u>717 132</u> 679 219	<u>707 638</u> 691 970	<u>714 750</u> 698 999
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 454 420</u> 2 404 781	<u>2 450 336</u> 2 404 781	<u>2 453 020</u> 2 407 433	<u>2 467 827</u> 2 371 875	<u>2 446 297</u> 2 400 790	<u>2 462 426</u> 2 416 727
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 453 338</u> 2 404 123	<u>2 449 336</u> 2 404 123	<u>2 451 966</u> 2 406 721	<u>2 466 478</u> 2 371 875	<u>2 445 378</u> 2 400 211	<u>2 461 184</u> 2 415 830
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 452 256</u> 2 403 465	<u>2 448 336</u> 2 403 465	<u>2 450 913</u> 2 406 010	<u>2 465 128</u> 2 371 875	<u>2 444 459</u> 2 399 633	<u>2 459 942</u> 2 414 933
225-106-0200	- 13015-2012									
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 062 655</u> 3 828 981	<u>4 039 801</u> 3 828 981	<u>4 070 817</u> 3 828 981	<u>4 020 314</u> 3 828 981	<u>4 011 812</u> 3 828 981	<u>4 217 732</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 850 961</u> 3 620 454	<u>3 828 188</u> 3 620 454	<u>3 859 094</u> 3 620 454	<u>3 808 770</u> 3 620 454	<u>3 800 298</u> 3 620 454	<u>4 005 489</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 813 736</u> 3 586 299	<u>3 791 288</u> 3 586 299	<u>3 821 754</u> 3 586 299	<u>3 772 146</u> 3 586 299	<u>3 763 794</u> 3 586 299	<u>3 966 068</u> 3 586 299
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 653 115</u> 3 433 500	<u>3 631 395</u> 3 433 500	<u>3 660 872</u> 3 433 500	<u>3 612 875</u> 3 433 500	<u>3 604 795</u> 3 433 500	<u>3 800 500</u> 3 433 500

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 368 260</u> 2 319 636	<u>2 383 294</u> 2 334 492	<u>2 388 396</u> 2 313 017	<u>2 358 867</u> 2 268 750	<u>2 392 932</u> 2 313 017
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 365 055</u> 2 317 380	<u>2 379 422</u> 2 331 577	<u>2 384 298</u> 2 311 054	<u>2 356 079</u> 2 268 750	<u>2 388 633</u> 2 311 054
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 360 243</u> 2 313 993	<u>2 373 610</u> 2 327 201	<u>2 378 147</u> 2 308 108	<u>2 351 892</u> 2 268 750	<u>2 382 179</u> 2 308 108
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>713 173</u> 697 383	<u>718 539</u> 702 687	<u>720 361</u> 695 021	<u>709 820</u> 679 219	<u>721 980</u> 695 021
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>712 975</u> 697 245	<u>718 301</u> 702 507	<u>720 108</u> 694 900	<u>709 648</u> 679 219	<u>721 715</u> 694 900
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 458 401</u> 2 412 750	<u>2 470 477</u> 2 424 683	<u>2 474 575</u> 2 407 433	<u>2 450 856</u> 2 371 875	<u>2 478 219</u> 2 407 433
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 457 239</u> 2 411 932	<u>2 469 074</u> 2 423 626	<u>2 473 091</u> 2 406 721	<u>2 449 846</u> 2 371 875	<u>2 476 661</u> 2 406 721
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 456 078</u> 2 411 115	<u>2 467 671</u> 2 422 570	<u>2 471 606</u> 2 406 010	<u>2 448 835</u> 2 371 875	<u>2 475 103</u> 2 406 010
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 160 598</u> 3 828 981	<u>4 242 218</u> 3 828 981	<u>4 136 112</u> 3 828 981	<u>3 983 755</u> 3 828 981	<u>4 136 112</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 948 558</u> 3 620 454	<u>4 029 889</u> 3 620 454	<u>3 924 158</u> 3 620 454	<u>3 772 341</u> 3 620 454	<u>3 924 158</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 909 946</u> 3 586 299	<u>3 990 121</u> 3 586 299	<u>3 885 894</u> 3 586 299	<u>3 736 234</u> 3 586 299	<u>3 885 894</u> 3 586 299
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 746 201</u> 3 433 500	<u>3 823 772</u> 3 433 500	<u>3 722 929</u> 3 433 500	<u>3 578 130</u> 3 433 500	<u>3 722 929</u> 3 433 500

225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 323 245</u> 2 268 750	<u>2 340 763</u> 2 268 750
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 322 035</u> 2 268 750	<u>2 338 777</u> 2 268 750
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 320 220</u> 2 268 750	<u>2 335 796</u> 2 268 750
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>697 104</u> 679 219	<u>703 357</u> 679 219
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>697 029</u> 679 219	<u>703 235</u> 679 219
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 422 242</u> 2 371 875	<u>2 436 314</u> 2 371 875
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 421 804</u> 2 371 875	<u>2 435 594</u> 2 371 875
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 421 366</u> 2 371 875	<u>2 434 875</u> 2 371 875
225-106-0200	- 13015-2012					
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>3 918 698</u> 3 828 981	<u>3 950 155</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 707 514</u> 3 620 454	<u>3 738 860</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 672 328</u> 3 586 299	<u>3 703 229</u> 3 586 299
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 516 299</u> 3 433 500	<u>3 546 197</u> 3 433 500

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 575 342</u> 3 298 676	<u>3 492 809</u> 3 298 676	<u>3 427 484</u> 3 298 676	<u>3 402 502</u> 3 298 676	<u>3 447 401</u> 3 298 676	<u>3 538 633</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 551 534</u> 3 289 688	<u>3 474 123</u> 3 289 688	<u>3 412 852</u> 3 289 688	<u>3 389 420</u> 3 289 688	<u>3 431 532</u> 3 289 688	<u>3 517 103</u> 3 289 688
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 072 573</u> 3 811 006	<u>3 997 437</u> 3 811 006	<u>3 937 966</u> 3 811 006	<u>3 915 222</u> 3 811 006	<u>3 956 098</u> 3 811 006	<u>4 039 153</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 067 227</u> 3 917 889	<u>4 031 606</u> 3 917 889	<u>4 003 413</u> 3 917 889	<u>3 992 630</u> 3 917 889	<u>4 012 008</u> 3 917 889	<u>4 051 383</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 055 866</u> 3 907 110	<u>4 020 403</u> 3 907 110	<u>3 992 334</u> 3 907 110	<u>3 981 599</u> 3 907 110	<u>4 000 891</u> 3 907 110	<u>4 040 093</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 040 562</u> 3 892 433	<u>4 005 256</u> 3 892 433	<u>3 977 311</u> 3 892 433	<u>3 966 624</u> 3 892 433	<u>3 985 831</u> 3 892 433	<u>4 024 858</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 025 989</u> 3 878 554	<u>3 990 866</u> 3 878 554	<u>3 963 066</u> 3 878 554	<u>3 952 435</u> 3 878 554	<u>3 971 542</u> 3 878 554	<u>4 010 367</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 300 916</u> 4 028 845	<u>4 223 033</u> 4 028 845	<u>4 161 388</u> 4 028 845	<u>4 137 813</u> 4 028 845	<u>4 180 182</u> 4 028 845	<u>4 266 275</u> 4 028 845
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 386 939</u> 4 132 269	<u>4 315 546</u> 4 132 269	<u>4 259 038</u> 4 132 269	<u>4 237 427</u> 4 132 269	<u>4 276 266</u> 4 132 269	<u>4 355 184</u> 4 132 269
225-106-0300	937-92									
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>326 617</u> 302 038	<u>319 322</u> 302 038	<u>313 549</u> 302 038	<u>311 341</u> 302 038	<u>315 309</u> 302 038	<u>323 372</u> 302 038
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>489 643</u> 449 412	<u>477 515</u> 449 412	<u>467 916</u> 449 412	<u>464 245</u> 449 412	<u>470 842</u> 449 412	<u>484 248</u> 449 412
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>893 238</u> 814 332	<u>869 171</u> 814 332	<u>850 122</u> 814 332	<u>842 837</u> 814 332	<u>855 930</u> 814 332	<u>882 533</u> 814 332

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 514 160</u> 3 298 676	<u>3 492 746</u> 3 298 676	<u>3 521 807</u> 3 298 676	<u>3 474 487</u> 3 298 676	<u>3 466 520</u> 3 298 676	<u>3 659 468</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 494 149</u> 3 289 688	<u>3 474 064</u> 3 289 688	<u>3 501 322</u> 3 289 688	<u>3 456 938</u> 3 289 688	<u>3 449 466</u> 3 289 688	<u>3 630 440</u> 3 289 688
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 016 873</u> 3 811 006	<u>3 997 379</u> 3 811 006	<u>4 023 836</u> 3 811 006	<u>3 980 756</u> 3 811 006	<u>3 973 504</u> 3 811 006	<u>4 149 159</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 040 821</u> 3 917 889	<u>4 031 579</u> 3 917 889	<u>4 044 122</u> 3 917 889	<u>4 023 698</u> 3 917 889	<u>4 020 260</u> 3 917 889	<u>4 103 535</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 029 577</u> 3 907 110	<u>4 020 376</u> 3 907 110	<u>4 032 863</u> 3 907 110	<u>4 012 530</u> 3 907 110	<u>4 009 107</u> 3 907 110	<u>4 092 014</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 014 389</u> 3 892 433	<u>4 005 228</u> 3 892 433	<u>4 017 660</u> 3 892 433	<u>3 997 417</u> 3 892 433	<u>3 994 010</u> 3 892 433	<u>4 076 549</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>3 999 952</u> 3 878 554	<u>3 990 839</u> 3 878 554	<u>4 003 206</u> 3 878 554	<u>3 983 069</u> 3 878 554	<u>3 979 678</u> 3 878 554	<u>4 061 789</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 243 180</u> 4 028 845	<u>4 222 973</u> 4 028 845	<u>4 250 397</u> 4 028 845	<u>4 205 742</u> 4 028 845	<u>4 198 225</u> 4 028 845	<u>4 380 302</u> 4 028 845
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 334 014</u> 4 132 269	<u>4 315 490</u> 4 132 269	<u>4 340 630</u> 4 132 269	<u>4 299 696</u> 4 132 269	<u>4 292 805</u> 4 132 269	<u>4 459 710</u> 4 132 269
225-106-0300	937-92									
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>321 209</u> 302 038	<u>319 317</u> 302 038	<u>321 885</u> 302 038	<u>317 703</u> 302 038	<u>316 999</u> 302 038	<u>334 052</u> 302 038
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>480 652</u> 449 412	<u>477 505</u> 449 412	<u>481 776</u> 449 412	<u>474 822</u> 449 412	<u>473 652</u> 449 412	<u>502 004</u> 449 412
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>875 397</u> 814 332	<u>869 153</u> 814 332	<u>877 627</u> 814 332	<u>863 828</u> 814 332	<u>861 505</u> 814 332	<u>917 769</u> 814 332

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 605 933</u> 3 298 676	<u>3 682 411</u> 3 298 676	<u>3 582 990</u> 3 298 676	<u>3 440 231</u> 3 298 676	<u>3 582 990</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 580 227</u> 3 289 688	<u>3 651 959</u> 3 289 688	<u>3 558 708</u> 3 289 688	<u>3 424 808</u> 3 289 688	<u>3 558 708</u> 3 289 688
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 100 422</u> 3 811 006	<u>4 170 046</u> 3 811 006	<u>4 079 535</u> 3 811 006	<u>3 949 570</u> 3 811 006	<u>4 079 535</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 080 430</u> 3 917 889	<u>4 113 437</u> 3 917 889	<u>4 070 528</u> 3 917 889	<u>4 008 914</u> 3 917 889	<u>4 070 528</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 069 011</u> 3 907 110	<u>4 101 873</u> 3 907 110	<u>4 059 152</u> 3 907 110	<u>3 997 811</u> 3 907 110	<u>4 059 152</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 053 648</u> 3 892 433	<u>4 086 364</u> 3 892 433	<u>4 043 833</u> 3 892 433	<u>3 982 763</u> 3 892 433	<u>4 043 833</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 039 007</u> 3 878 554	<u>4 071 553</u> 3 878 554	<u>4 029 243</u> 3 878 554	<u>3 968 491</u> 3 878 554	<u>4 029 243</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 329 784</u> 4 028 845	<u>4 401 953</u> 4 028 845	<u>4 308 133</u> 4 028 845	<u>4 173 417</u> 4 028 845	<u>4 308 133</u> 4 028 845
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 413 401</u> 4 132 269	<u>4 479 556</u> 4 132 269	<u>4 393 554</u> 4 132 269	<u>4 270 064</u> 4 132 269	<u>4 393 554</u> 4 132 269
225-106-0300	937-92								
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>329 321</u> 302 038	<u>336 080</u> 302 038	<u>327 293</u> 302 038	<u>314 675</u> 302 038	<u>327 293</u> 302 038
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>494 138</u> 449 412	<u>505 376</u> 449 412	<u>490 766</u> 449 412	<u>469 789</u> 449 412	<u>490 766</u> 449 412
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>902 158</u> 814 332	<u>924 460</u> 814 332	<u>895 468</u> 814 332	<u>853 839</u> 814 332	<u>895 468</u> 814 332

225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 379 271</u> 3 298 676	<u>3 408 747</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 367 631</u> 3 289 688	<u>3 395 278</u> 3 289 688
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>3 894 074</u> 3 811 006	<u>3 920 908</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>3 982 604</u> 3 917 889	<u>3 995 326</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>3 971 617</u> 3 907 110	<u>3 984 283</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>3 956 686</u> 3 892 433	<u>3 969 295</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>3 942 549</u> 3 878 554	<u>3 955 093</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 115 892</u> 4 028 845	<u>4 143 707</u> 4 028 845
225-106-0213	-230 1		1	27238	<u>4 217 332</u> 4 132 269	<u>4 242 829</u> 4 132 269
225-106-0300	937-92					
225-106-0301	300 1		1	2783	<u>309 288</u> 302 038	<u>311 893</u> 302 038
225-106-0302	500 1		1	4627	<u>460 831</u> 449 412	<u>465 162</u> 449 412
225-106-0303	1000 1		1	9182	<u>836 063</u> 814 332	<u>844 658</u> 814 332

225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475		<u>21 004</u> 17 628				
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650		<u>26 729</u> 22 148				

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>9 345</u> 8 952					
225-107-0102	19		1	500	<u>18 941</u> 18 219					
225-107-0103	20		1	600	<u>21 528</u> 20 686					
225-107-0104	42		1	2000	<u>70 902</u> 68 112					
225-107-0105	43		1	1500	<u>53 149</u> 51 057					
225-107-0106	44		1	1300	<u>44 543</u> 42 760					

				,						
225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475						
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650						

				,						
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300						
225-107-0102	19		1	500						
225-107-0103	20		1	600						
225-107-0104	42		1	2000						
225-107-0105	43		1	1500						
225-107-0106	44		1	1300						

				,					
225-106-0400	24547-2016								
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475					
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650					

				,					
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300					
225-107-0102	19		1	500					
225-107-0103	20		1	600					
225-107-0104	42		1	2000					
225-107-0105	43		1	1500					
225-107-0106	44		1	1300					

8.04-08-2023

				,		
225-106-0400	24547-2016					
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475		
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650		

				,		
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012					
225-107-0101	18		1	300		
225-107-0102	19		1	500		
225-107-0103	20		1	600		
225-107-0104	42		1	2000		
225-107-0105	43		1	1500		
225-107-0106	44		1	1300		

225-107-0107	45		1	1100	<u>42 789</u> 41 071	<u>43 624</u> 41 071	<u>44 574</u> 41 071			
225-107-0108	46		1	1000	<u>39 515</u> 37 946	<u>40 274</u> 37 946	<u>41 138</u> 37 946	<u>46 102</u> 40 681	<u>44 509</u> 40 681	<u>44 129</u> 40 681
225-107-0109	1		1	1000	<u>19 636</u> 18 304	<u>20 395</u> 18 304	<u>21 260</u> 18 304	<u>22 773</u> 17 628	<u>21 179</u> 17 628	<u>20 800</u> 17 628
225-107-0110	2		1	1300	<u>25 211</u> 23 482	<u>26 198</u> 23 482	<u>27 321</u> 23 482	<u>30 475</u> 23 776	<u>28 402</u> 23 776	<u>27 909</u> 23 776
225-107-0111	3		1	1600	<u>61 378</u> 59 054					
225-107-0112	4		1	1100	<u>44 766</u> 43 118					
225-107-0113	5		1	1500	<u>59 155</u> 56 945					
225-107-0114	11		1	300	<u>10 224</u> 9 814					
225-107-0115	12		1	500	<u>19 044</u> 18 321					
225-107-0116	13		1	600	<u>23 671</u> 22 787					
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 027</u> 13 393	<u>14 349</u> 13 393	<u>14 717</u> 13 393	<u>15 820</u> 13 560	<u>15 142</u> 13 560	<u>14 981</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012									
225-107-0301	-30		1	305	<u>22 846</u> 22 239	<u>23 077</u> 22 239	<u>23 341</u> 22 239	<u>20 379</u> 19 802	<u>23 574</u> 22 753	<u>23 413</u> 22 800

225-107-0107	45		1	1100						
225-107-0108	46		1	1000	<u>43 294</u> 40 681	<u>48 310</u> 40 681	<u>47 362</u> 40 681	<u>50 398</u> 40 681		
225-107-0109	1		1	1000	<u>19 965</u> 17 628	<u>24 981</u> 17 628	<u>24 033</u> 17 628	<u>27 069</u> 17 628	<u>23 716</u> 17 515	<u>22 915</u> 17 515
225-107-0110	2		1	1300	<u>26 824</u> 23 776	<u>33 344</u> 23 776	<u>32 112</u> 23 776	<u>36 059</u> 23 776		
225-107-0111	3		1	1600						
225-107-0112	4		1	1100						
225-107-0113	5		1	1500						
225-107-0114	11		1	300						
225-107-0115	12		1	500						
225-107-0116	13		1	600						
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 626</u> 13 560	<u>16 758</u> 13 560	<u>16 355</u> 13 560	<u>17 646</u> 13 560	<u>16 849</u> 13 560	<u>16 016</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012									
225-107-0301	-30		1	305	<u>23 201</u> 22 239	<u>20 570</u> 19 991	<u>20 488</u> 19 910	<u>20 734</u> 20 152	<u>20 433</u> 19 856	<u>20 215</u> 19 640

225-107-0107	45		1	1100					
225-107-0108	46		1	1000					
225-107-0109	1		1	1000	<u>26 923</u> 17 515	<u>25 626</u> 17 515	<u>27 217</u> 17 515	<u>29 004</u> 17 515	<u>28 319</u> 17 515
225-107-0110	2		1	1300					
225-107-0111	3		1	1600					
225-107-0112	4		1	1100					
225-107-0113	5		1	1500					
225-107-0114	11		1	300					
225-107-0115	12		1	500					
225-107-0116	13		1	600					
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>17 785</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560	<u>17 057</u> 13 560	<u>17 889</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012								
225-107-0301	-30		1	305	<u>19 974</u> 19 079	<u>20 242</u> 19 667	<u>20 680</u> 19 079	<u>20 242</u> 19 667	<u>20 335</u> 19 079

				,		
225-107-0107	45		1	1100		
225-107-0108	46		1	1000		
225-107-0109	1		1	1000	<u>25 344</u> 17 515	<u>23 643</u> 17 515
225-107-0110	2		1	1300		
225-107-0111	3		1	1600		
225-107-0112	4		1	1100		
225-107-0113	5		1	1500		
225-107-0114	11		1	300		
225-107-0115	12		1	500		
225-107-0116	13		1	600		
225-107-0200	13015-2012					
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>17 369</u> 13 560	<u>16 328</u> 13 560
225-107-0300	13015-2012 ,					
225-107-0301	-30		1	305	<u>19 753</u> 19 079	<u>20 039</u> 19 079

225-107-0302	-40		1	381	<u>27 120</u> 25 941	<u>23 991</u> 23 287	<u>23 889</u> 23 186	<u>24 196</u> 23 490	<u>23 820</u> 23 119	<u>23 547</u> 22 849
225-107-0303	-50		1	460	<u>35 136</u> 33 685	<u>31 529</u> 30 650	<u>31 406</u> 30 528	<u>31 776</u> 30 894	<u>31 323</u> 30 446	<u>30 994</u> 30 120
225-107-0304	-60		1	480	<u>37 712</u> 36 185	<u>33 924</u> 32 994	<u>33 796</u> 32 867	<u>34 182</u> 33 249	<u>33 709</u> 32 782	<u>33 365</u> 32 442
225-107-0305	-80		1	790	<u>50 564</u> 48 187	<u>44 358</u> 42 963	<u>44 146</u> 42 754	<u>44 782</u> 43 382	<u>44 004</u> 42 613	<u>43 438</u> 42 054
225-107-0306	-100		1	960	<u>66 573</u> 63 623	<u>58 764</u> 57 012	<u>58 507</u> 56 757	<u>59 280</u> 57 521	<u>58 334</u> 56 586	<u>57 646</u> 55 907
225-107-0307	-125		1	1140	<u>78 638</u> 75 140	<u>69 471</u> 67 394	<u>69 165</u> 67 091	<u>70 083</u> 67 998	<u>68 960</u> 66 889	<u>68 144</u> 66 082
225-107-0308	-140		1	1300	<u>88 808</u> 84 830	<u>78 435</u> 76 075	<u>78 086</u> 75 730	<u>79 133</u> 76 764	<u>77 852</u> 75 499	<u>76 921</u> 74 579
225-107-0309	-160		1	1500	<u>107 835</u> 103 181	<u>95 866</u> 93 079	<u>95 463</u> 92 681	<u>96 671</u> 93 875	<u>95 193</u> 92 415	<u>94 119</u> 91 353
225-107-0310	-180		1	1800	<u>136 344</u> 130 678	<u>122 249</u> 118 820	<u>121 766</u> 118 342	<u>123 216</u> 119 774	<u>121 443</u> 118 023	<u>120 153</u> 116 748
225-107-0311	-200		1	2100	<u>161 777</u> 155 134	<u>144 364</u> 140 342	<u>143 800</u> 139 785	<u>145 491</u> 141 456	<u>143 423</u> 139 412	<u>141 918</u> 137 925

225-109-0100	20									

225-107-0302	-40		1	381	<u>23 247</u> 22 148	<u>23 581</u> 22 883	<u>24 128</u> 22 148	<u>23 581</u> 22 883	<u>23 697</u> 22 148
225-107-0303	-50		1	460	<u>30 631</u> 29 274	<u>31 035</u> 30 161	<u>31 695</u> 29 274	<u>31 035</u> 30 161	<u>31 175</u> 29 274
225-107-0304	-60		1	480	<u>32 987</u> 31 559	<u>33 408</u> 32 484	<u>34 097</u> 31 559	<u>33 408</u> 32 484	<u>33 554</u> 31 559
225-107-0305	-80		1	790	<u>42 815</u> 40 601	<u>43 509</u> 42 124	<u>44 643</u> 40 601	<u>43 509</u> 42 124	<u>43 749</u> 40 601
225-107-0306	-100		1	960	<u>56 889</u> 54 141	<u>57 732</u> 55 992	<u>59 110</u> 54 141	<u>57 732</u> 55 992	<u>58 024</u> 54 141
225-107-0307	-125		1	1140	<u>67 245</u> 63 985	<u>68 246</u> 66 182	<u>69 882</u> 63 985	<u>68 246</u> 66 182	<u>68 592</u> 63 985
225-107-0308	-140		1	1300	<u>75 895</u> 72 187	<u>77 037</u> 74 693	<u>78 903</u> 72 187	<u>77 037</u> 74 693	<u>77 432</u> 72 187
225-107-0309	-160		1	1500	<u>92 936</u> 88 594	<u>94 253</u> 91 485	<u>96 406</u> 88 594	<u>94 253</u> 91 485	<u>94 709</u> 88 594
225-107-0310	-180		1	1800	<u>118 733</u> 113 437	<u>120 314</u> 116 907	<u>122 898</u> 113 437	<u>120 314</u> 116 907	<u>120 861</u> 113 437
225-107-0311	-200		1	2100	<u>140 262</u> 134 062	<u>142 106</u> 138 111	<u>145 120</u> 134 062	<u>142 106</u> 138 111	<u>142 744</u> 134 062

225-109-0100	20								
	13015-2012								

225-107-0302	-40		1	381	<u>22 970</u> 22 148	<u>23 328</u> 22 148
225-107-0303	-50		1	460	<u>30 297</u> 29 274	<u>30 729</u> 29 274
225-107-0304	-60		1	480	<u>32 639</u> 31 559	<u>33 089</u> 31 559
225-107-0305	-80		1	790	<u>42 242</u> 40 601	<u>42 983</u> 40 601
225-107-0306	-100		1	960	<u>56 193</u> 54 141	<u>57 093</u> 54 141
225-107-0307	-125		1	1140	<u>66 417</u> 63 985	<u>67 487</u> 63 985
225-107-0308	-140		1	1300	<u>74 952</u> 72 187	<u>76 172</u> 72 187
225-107-0309	-160		1	1500	<u>91 847</u> 88 594	<u>93 255</u> 88 594
225-107-0310	-180		1	1800	<u>117 427</u> 113 437	<u>119 116</u> 113 437
225-107-0311	-200		1	2100	<u>138 738</u> 134 062	<u>140 708</u> 134 062

225-109-0100	20				
	13015-2012				

225-109-0101	1		1	2200	<u>104 383</u> 100 796					
225-109-0102	2		1	2900	<u>150 157</u> 145 183					
225-109-0103	3		1	5200	<u>248 382</u> 239 872					
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>121 919</u> 117 723	<u>138 082</u> 117 974	<u>133 186</u> 117 974	<u>143 590</u> 117 974	<u>135 634</u> 117 974	<u>134 651</u> 120 867
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>151 355</u> 146 217					
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>140 934</u> 134 643	<u>164 443</u> 131 987	<u>156 218</u> 131 987	<u>173 696</u> 131 987	<u>160 330</u> 131 987	<u>159 414</u> 137 049
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>249 462</u> 240 791					
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>173 301</u> 167 243					
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>281 185</u> 271 121					
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>128 103</u> 123 631					
225-109-0111	78		1	6200	<u>307 684</u> 297 311					
225-109-0112	79		1	2000	<u>96 856</u> 93 557					
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>217 942</u> 210 589					

				,						
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>130 667</u> 120 867	<u>129 718</u> 120 867	<u>127 631</u> 120 867	<u>139 306</u> 117 974	<u>144 202</u> 117 974	<u>140 169</u> 120 867
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>152 720</u> 137 049	<u>151 126</u> 137 049	<u>147 620</u> 137 049	<u>166 499</u> 131 987	<u>174 725</u> 131 987	<u>168 685</u> 137 049
225-109-0107	7 (41)		1	5400						
225-109-0108	57 (1)		1	3800						
225-109-0109	58 (2)		1	6500						
225-109-0110	59 (3)		1	2800						
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						
225-109-0113	108 (4)		1	4400						

225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>137 801</u> 120 867	<u>145 391</u> 120 867	<u>123 816</u> 117 723	<u>143 590</u> 117 974	<u>125 977</u> 117 723	<u>141 142</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>164 706</u> 137 049	<u>177 457</u> 137 049	<u>144 122</u> 134 643	<u>173 696</u> 131 987	<u>147 752</u> 134 643	<u>169 584</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)		1	5400						
225-109-0108	57 (1)		1	3800						
225-109-0109	58 (2)		1	6500						
225-109-0110	59 (3)		1	2800						
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						
225-109-0113	108 (4)		1	4400						

				,	
225-109-0101	1		1	2200	
225-109-0102	2		1	2900	
225-109-0103	3		1	5200	
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>135 022</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)		1	3100	
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>159 302</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)		1	5400	
225-109-0108	57 (1)		1	3800	
225-109-0109	58 (2)		1	6500	
225-109-0110	59 (3)		1	2800	
225-109-0111	78		1	6200	
225-109-0112	79		1	2000	
225-109-0113	108 (4)		1	4400	

225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>60 693</u> 54 693	<u>60 086</u> 54 693	<u>58 750</u> 54 693	<u>67 468</u> 54 241	<u>70 601</u> 54 241	<u>66 774</u> 54 693
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>107 420</u> 95 916	<u>106 244</u> 95 916	<u>103 655</u> 95 916	<u>119 423</u> 94 018	<u>125 495</u> 94 018	<u>119 203</u> 95 916
225-109-0203	32		1	2300						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>102 397</u> 92 933	<u>101 448</u> 92 933	<u>99 361</u> 92 933	<u>111 182</u> 90 402	<u>116 078</u> 90 402	<u>111 900</u> 92 933
225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>161 384</u> 146 270	<u>159 866</u> 146 270	<u>156 526</u> 146 270	<u>174 664</u> 141 479	<u>182 497</u> 141 479	<u>176 588</u> 146 270
225-109-0208	37 (13)		1	4900						
225-109-0209	77		1	6800						

225-201-0100	13015-2012									

225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>65 259</u> 54 693	<u>70 117</u> 54 693	<u>57 662</u> 54 018	<u>70 210</u> 54 241	<u>59 044</u> 54 018	<u>68 643</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>116 267</u> 95 916	<u>125 679</u> 95 916	<u>101 673</u> 94 732	<u>124 736</u> 94 018	<u>104 352</u> 94 732	<u>121 700</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>109 532</u> 92 933	<u>117 122</u> 92 933	<u>97 206</u> 91 429	<u>115 466</u> 90 402	<u>99 367</u> 91 429	<u>113 018</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>172 799</u> 146 270	<u>184 943</u> 146 270	<u>152 873</u> 143 661	<u>181 518</u> 141 479	<u>156 330</u> 143 661	<u>177 601</u> 141 479
225-109-0208	37 (13)		1	4900						
225-109-0209	77		1	6800						

[illegible]

					,
225-109-0200	20 13015-2012				
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>64 726</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>114 111</u> 94 018
225-109-0203	32		1	2300	
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>106 898</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)		1	3000	
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>167 809</u> 141 479
225-109-0208	37 (13)		1	4900	
225-109-0209	77		1	6800	

225-201-0101	1-10		1	1000	<u>45 739</u> 35 722	<u>44 760</u> 35 722	<u>42 312</u> 35 722			
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>81 311</u> 74 107	<u>77 735</u> 74 107	<u>79 493</u> 74 107	<u>56 874</u> 54 512	<u>81 582</u> 78 552	<u>61 428</u> 54 512
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>95 364</u> 84 821	<u>89 969</u> 84 821	<u>92 622</u> 84 821	<u>87 018</u> 83 441	<u>95 772</u> 91 525	<u>93 887</u> 83 441
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>117 517</u> 102 679	<u>109 810</u> 102 679	<u>113 600</u> 102 679	<u>105 413</u> 100 527	<u>118 100</u> 112 256	<u>115 225</u> 100 527
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>173 209</u> 151 786	<u>162 106</u> 151 786	<u>167 566</u> 151 786	<u>205 534</u> 158 203	<u>174 048</u> 165 582	<u>194 136</u> 158 203

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>67 549</u> 56 564	<u>66 307</u> 56 564	<u>67 977</u> 56 564	<u>73 446</u> 64 795	<u>70 934</u> 68 168	<u>72 816</u> 70 027
225-202-0102	2		1	550	<u>43 823</u> 39 928	<u>43 433</u> 39 928	<u>43 945</u> 39 928	<u>43 244</u> 40 286	<u>42 454</u> 41 346	<u>43 046</u> 41 930
225-202-0103	3		1	900	<u>50 693</u> 44 731	<u>50 054</u> 44 731	<u>50 913</u> 44 731	<u>53 285</u> 48 652	<u>51 993</u> 50 387	<u>52 961</u> 51 343
225-202-0104	4		1	1530	<u>58 279</u> 48 690	<u>57 193</u> 48 690	<u>58 653</u> 48 690	<u>64 586</u> 57 018	<u>62 390</u> 59 967	<u>64 035</u> 61 593
225-202-0200	13015-2012 , 1,5 / 2									

				,	
225-202-0100	13015-2012				
225-202-0101	1		1	1750	<u>69 769</u> 64 795
225-202-0102	2		1	550	<u>42 088</u> 40 286
225-202-0103	3		1	900	<u>51 394</u> 48 652
225-202-0104	4		1	1530	<u>61 372</u> 57 018
225-202-0200	13015-2012 , 1,5 / 2				

225-202-0206	300.90.10-1.5		1	660	<u>25 131</u> 24 107					<u>27 957</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>113 677</u> 109 606	<u>111 908</u> 107 857	<u>109 968</u> 103 315	<u>112 129</u> 108 076	<u>113 236</u> 109 169
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>134 182</u> 129 869	<u>111 156</u> 107 116	<u>109 401</u> 105 382	<u>107 497</u> 100 877	<u>109 621</u> 105 598	<u>110 718</u> 106 683
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 312</u> 100 564	<u>109 671</u> 105 654	<u>107 890</u> 103 894	<u>105 911</u> 99 322	<u>108 112</u> 104 114	<u>109 226</u> 105 215
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 475</u> 85 876	<u>95 593</u> 91 723	<u>93 808</u> 89 959	<u>91 842</u> 85 378	<u>94 031</u> 90 179	<u>95 147</u> 91 282
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>101 608</u> 98 151	<u>107 788</u> 103 757	<u>106 008</u> 101 997	<u>104 068</u> 97 428	<u>106 230</u> 102 217	<u>107 343</u> 103 317
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>6 857</u> 6 696	<u>6 050</u> 5 899	<u>5 999</u> 5 848	<u>5 941</u> 5 714	<u>6 005</u> 5 854	<u>6 037</u> 5 886
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88		<u>6 622</u> 6 052	<u>6 471</u> 6 080	<u>6 378</u> 6 080	<u>6 516</u> 6 080	
225-202-1209	5		1	73						

225-203.

225-202-0206	300.90.10-1.5		1	660	<u>26 906</u> 24 408	<u>26 655</u> 24 408	<u>26 104</u> 24 408			<u>29 414</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476				<u>115 696</u> 103 315	<u>112 129</u> 108 076	<u>114 784</u> 110 699
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 877</u> 107 143	<u>112 506</u> 107 143	<u>111 184</u> 107 143	<u>113 223</u> 100 877	<u>109 621</u> 105 598	<u>112 254</u> 108 201
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>116 477</u> 100 564	<u>115 268</u> 100 564	<u>117 081</u> 100 564	<u>111 623</u> 99 322	<u>108 112</u> 104 114	<u>110 785</u> 106 755
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>101 602</u> 85 876	<u>100 384</u> 85 876	<u>102 211</u> 85 876	<u>97 597</u> 85 378	<u>94 031</u> 90 179	<u>96 709</u> 92 826
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>107 657</u> 101 935	<u>107 282</u> 101 935	<u>105 944</u> 101 935	<u>109 859</u> 97 428	<u>106 230</u> 102 217	<u>108 901</u> 104 857
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5				<u>6 109</u> 5 714	<u>6 005</u> 5 854	<u>6 083</u> 5 931
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88				<u>6 583</u> 6 080	<u>6 561</u> 6 080	
225-202-1209	5		1	73						

225-202-0206	300.90.10-1.5		1	660	<u>28 789</u> 24 408	<u>30 793</u> 24 408	<u>25 632</u> 24 107		<u>26 202</u> 24 107	
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>114 121</u> 110 045	<u>116 109</u> 112 009		<u>112 894</u> 103 315		<u>108 171</u> 103 316
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>111 597</u> 107 551	<u>113 569</u> 109 500	<u>136 061</u> 129 869	<u>110 423</u> 100 877	<u>138 200</u> 129 869	<u>105 702</u> 100 877
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>110 118</u> 106 096	<u>112 119</u> 108 073	<u>121 735</u> 100 564	<u>108 830</u> 99 322	<u>123 246</u> 100 564	<u>104 120</u> 99 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>96 041</u> 92 165	<u>98 046</u> 94 147	<u>106 901</u> 85 876	<u>94 782</u> 85 378	<u>108 424</u> 85 876	<u>90 036</u> 85 378
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>108 235</u> 104 198	<u>110 235</u> 106 174	<u>103 508</u> 98 151	<u>107 027</u> 97 428	<u>105 914</u> 98 151	<u>102 252</u> 97 428
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>6 064</u> 5 912	<u>6 122</u> 5 970	<u>6 913</u> 6 696	<u>6 027</u> 5 714	<u>6 975</u> 6 696	<u>5 889</u> 5 714
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1207	15-5		1	88				<u>6 491</u> 6 080		<u>6 320</u> 6 080
225-202-1209	5		1	73						

				,	
225-202-0206	300.90.10-1.5		1	660	
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>110 494</u> 103 315
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>108 023</u> 100 877
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>106 436</u> 99 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>92 370</u> 85 378
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>104 600</u> 97 428
225-202-1200	13015-2012				
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 957</u> 5 714
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>23 702</u> 22 790
225-202-1206	15-8		1	165	<u>21 261</u> 20 456
225-202-1207	15-5		1	88	<u>6 413</u> 6 080
225-202-1209	5		1	73	<u>10 117</u> 9 747

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>70 753</u> 67 655	<u>109 986</u> 105 921	<u>108 175</u> 104 131	<u>106 163</u> 99 483	<u>108 401</u> 104 355	<u>109 534</u> 105 474
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>77 625</u> 74 454	<u>130 740</u> 126 438	<u>128 949</u> 124 668	<u>126 978</u> 120 070	<u>129 172</u> 124 889	<u>130 293</u> 125 997
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 421</u> 119 952	<u>131 937</u> 127 608	<u>130 128</u> 125 821	<u>128 125</u> 121 178	<u>130 354</u> 126 044	<u>131 485</u> 127 162
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 130</u> 179 560	<u>140 947</u> 136 524	<u>139 227</u> 134 825	<u>137 443</u> 130 411	<u>139 442</u> 135 037	<u>140 517</u> 136 100
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>131 582</u> 110 343	<u>117 472</u> 113 321	<u>115 668</u> 111 537	<u>113 670</u> 106 905	<u>115 893</u> 111 760	<u>117 022</u> 112 875
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>200 589</u> 177 996	<u>147 282</u> 142 777	<u>145 491</u> 141 007	<u>143 528</u> 136 409	<u>145 715</u> 141 228	<u>146 835</u> 142 335
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 263</u> 116 742					
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>91 931</u> 88 046					<u>102 752</u> 89 146
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 724</u> 14 286	<u>16 006</u> 14 286	<u>15 257</u> 14 812	<u>15 451</u> 15 003	<u>15 483</u> 15 035	<u>15 689</u> 14 286
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 038</u> 10 714	<u>11 972</u> 10 714	<u>11 426</u> 11 098	<u>11 567</u> 11 238	<u>11 591</u> 11 261	<u>11 741</u> 10 714

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>111 877</u> 106 092	<u>111 501</u> 106 092	<u>110 160</u> 106 092	<u>111 970</u> 99 483	<u>108 401</u> 104 355	<u>111 118</u> 107 040
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 699</u> 74 454	<u>82 750</u> 74 454	<u>80 662</u> 74 454	<u>132 764</u> 120 070	<u>129 172</u> 124 889	<u>131 860</u> 127 546
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>136 500</u> 119 952	<u>134 953</u> 119 952	<u>137 115</u> 119 952	<u>133 939</u> 121 178	<u>130 354</u> 126 044	<u>133 068</u> 128 726
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>197 232</u> 179 560	<u>195 457</u> 179 560	<u>197 783</u> 179 560	<u>143 229</u> 130 411	<u>139 442</u> 135 037	<u>142 022</u> 137 587
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>126 671</u> 110 343	<u>124 890</u> 110 343	<u>127 223</u> 110 343	<u>119 472</u> 106 905	<u>115 893</u> 111 760	<u>118 601</u> 114 436
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>195 677</u> 177 996	<u>193 897</u> 177 996	<u>196 230</u> 177 996	<u>149 330</u> 136 409	<u>145 715</u> 141 228	<u>148 403</u> 143 884
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>98 702</u> 89 146	<u>97 738</u> 89 146	<u>95 616</u> 89 146			<u>108 360</u> 89 146
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 291</u> 14 286	<u>15 171</u> 14 727	<u>15 004</u> 14 286	<u>15 806</u> 15 035	<u>15 515</u> 15 067	<u>16 242</u> 14 286
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 451</u> 10 714	<u>11 363</u> 11 036	<u>11 241</u> 10 714	<u>11 826</u> 11 261	<u>11 614</u> 11 284	<u>12 145</u> 10 714

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>110 440</u> 106 370	<u>112 475</u> 108 380	<u>72 658</u> 67 655	<u>109 130</u> 99 483	<u>75 071</u> 67 655	<u>104 342</u> 99 483
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>131 189</u> 126 883	<u>133 202</u> 128 872	<u>79 523</u> 74 454	<u>129 934</u> 120 070	<u>81 928</u> 74 454	<u>125 163</u> 120 070
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>132 391</u> 128 057	<u>134 423</u> 130 065	<u>141 852</u> 119 952	<u>131 096</u> 121 178	<u>143 390</u> 119 952	<u>126 302</u> 121 178
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>141 378</u> 136 951	<u>143 310</u> 138 860	<u>202 559</u> 179 560	<u>140 399</u> 130 411	<u>204 090</u> 179 560	<u>135 628</u> 130 411
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>117 925</u> 113 768	<u>119 953</u> 115 772	<u>132 012</u> 110 343	<u>116 635</u> 106 905	<u>133 547</u> 110 343	<u>111 851</u> 106 905
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>147 732</u> 143 221	<u>149 745</u> 145 210	<u>201 019</u> 177 996	<u>146 493</u> 136 409	<u>202 554</u> 177 996	<u>141 708</u> 136 409
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>105 954</u> 89 146	<u>113 668</u> 89 146	<u>93 860</u> 88 046		<u>96 056</u> 88 046	
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>16 006</u> 14 286	<u>16 765</u> 14 286	<u>14 906</u> 14 286	<u>15 906</u> 14 918	<u>15 114</u> 14 286	<u>15 448</u> 14 918
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 972</u> 10 714	<u>12 525</u> 10 714	<u>11 170</u> 10 714	<u>11 899</u> 11 176	<u>11 322</u> 10 714	<u>11 565</u> 11 176

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>106 697</u> 99 483
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>127 510</u> 120 070
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>128 659</u> 121 178
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>137 974</u> 130 411
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>114 203</u> 106 905
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>144 061</u> 136 409
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	
225-203-0600	13015-2012	3			
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 300</u> 14 855
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 457</u> 11 129

225-203-0904	20-5-1		1	240		<u>9 470</u> 9 094	<u>9 298</u> 8 924	<u>9 109</u> 8 482	<u>9 319</u> 8 945	<u>9 427</u> 9 051
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 010</u> 1 964	<u>2 586</u> 2 481	<u>2 548</u> 2 496	<u>2 548</u> 2 485	<u>2 558</u> 2 506	<u>2 571</u> 2 479
225-203-1002	10		1	40	<u>2 665</u> 2 589	<u>3 772</u> 3 578	<u>3 695</u> 3 607	<u>3 696</u> 3 587	<u>3 716</u> 3 628	<u>3 742</u> 3 574

225-204.

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>260 145</u> 236 444	<u>368 363</u> 348 640	<u>395 200</u> 379 951	<u>392 548</u> 379 951	<u>396 475</u> 379 951	<u>375 824</u> 354 775
225-204-0102	2-		1	3000	<u>282 605</u> 254 743	<u>260 794</u> 254 402	<u>258 645</u> 252 278	<u>256 279</u> 246 760	<u>258 913</u> 252 543	<u>260 257</u> 253 871
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>220 890</u> 194 239	<u>353 018</u> 331 096	<u>377 228</u> 360 831	<u>374 046</u> 360 831	<u>378 758</u> 360 831	<u>360 405</u> 336 922
225-204-0105	4-		1	5000		<u>460 979</u> 450 013	<u>457 397</u> 446 473	<u>453 454</u> 437 277	<u>457 844</u> 446 915	<u>460 085</u> 449 129
225-204-0106	5-		1	6500	<u>825 702</u> 761 152	<u>1 610 974</u> 1 546 886	<u>1 739 415</u> 1 685 808	<u>1 732 519</u> 1 685 808	<u>1 742 730</u> 1 685 808	<u>1 641 867</u> 1 574 106
225-204-0107	5-		1	7500	<u>955 676</u> 881 137	<u>1 842 083</u> 1 768 464	<u>1 988 781</u> 1 927 286	<u>1 980 825</u> 1 927 286	<u>1 992 606</u> 1 927 286	<u>1 877 435</u> 1 799 582

8.04-08-2023

225-203-0904	20-5-1		1	240				<u>9 664</u> 8 482	<u>9 319</u> 8 945	<u>9 577</u> 9 200
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 057</u> 1 964	<u>2 047</u> 2 001	<u>2 033</u> 1 964	<u>2 586</u> 2 487	<u>2 560</u> 2 507	<u>2 601</u> 2 485
225-203-1002	10		1	40	<u>2 759</u> 2 589	<u>2 739</u> 2 663	<u>2 711</u> 2 589	<u>3 771</u> 3 589	<u>3 719</u> 3 630	<u>3 801</u> 3 587

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>373 027</u> 354 775	<u>372 389</u> 354 775	<u>371 879</u> 354 775	<u>398 388</u> 379 951	<u>397 750</u> 379 951	<u>375 014</u> 348 640
225-204-0102	2-		1	3000	<u>453 166</u> 431 155	<u>452 401</u> 431 155	<u>451 789</u> 431 155	<u>263 219</u> 246 760	<u>258 913</u> 252 543	<u>455 454</u> 423 700
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>357 048</u> 336 922	<u>356 283</u> 336 922	<u>355 671</u> 336 922	<u>381 053</u> 360 831	<u>380 288</u> 360 831	<u>360 999</u> 331 096
225-204-0105	4-		1	5000				<u>465 021</u> 437 277	<u>457 844</u> 446 915	
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 634 594</u> 1 574 106	<u>1 632 936</u> 1 574 106	<u>1 631 610</u> 1 574 106	<u>1 747 702</u> 1 685 808	<u>1 746 045</u> 1 685 808	<u>1 628 265</u> 1 546 886
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 869 043</u> 1 799 582	<u>1 867 130</u> 1 799 582	<u>1 865 600</u> 1 799 582	<u>1 998 344</u> 1 927 286	<u>1 996 431</u> 1 927 286	<u>1 862 035</u> 1 768 464

225-203-0904	20-5-1		1	240	<u>9 513</u> 9 136	<u>9 706</u> 9 327		<u>9 392</u> 8 482		<u>8 934</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 588</u> 2 483	<u>2 628</u> 2 491	<u>2 025</u> 1 964	<u>2 579</u> 2 482	<u>2 043</u> 1 964	<u>2 541</u> 2 482
225-203-1002	10		1	40	<u>3 776</u> 3 581	<u>3 855</u> 3 597	<u>2 695</u> 2 589	<u>3 757</u> 3 580	<u>2 730</u> 2 589	<u>3 681</u> 3 580

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>354 159</u> 339 152	<u>303 566</u> 277 094	<u>390 916</u> 379 951	<u>393 548</u> 379 951		
225-204-0102	2-		1	3000	<u>259 825</u> 246 760	<u>329 626</u> 298 539	<u>254 102</u> 246 760	<u>256 916</u> 246 760	<u>262 139</u> 255 730	<u>261 334</u> 254 935
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>338 395</u> 322 085	<u>257 302</u> 227 632	<u>298 992</u> 289 169	<u>375 245</u> 360 831		
225-204-0105	4-		1	5000	<u>459 364</u> 437 277		<u>449 826</u> 437 277	<u>454 516</u> 437 277	<u>463 220</u> 452 228	<u>461 879</u> 450 902
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 556 263</u> 1 504 786	<u>1 408 020</u> 1 327 060	<u>1 728 276</u> 1 685 808	<u>1 735 118</u> 1 685 808		
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 779 411</u> 1 720 333	<u>1 610 283</u> 1 517 149	<u>1 975 929</u> 1 927 286	<u>1 983 824</u> 1 927 286		

				,	
225-203-0904	20-5-1		1	240	<u>9 160</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1001	5		1	20	<u>2 544</u> 2 479
225-203-1002	10		1	40	<u>3 687</u> 3 574

				,	
225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	
225-204-0102	2-		1	3000	<u>263 749</u> 257 321
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0105	4-		1	5000	<u>465 904</u> 454 879
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	

225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 543 644</u> 1 434 512	<u>2 962 652</u> 2 851 561	<u>3 202 242</u> 3 107 653	<u>3 190 998</u> 3 107 653	<u>3 207 648</u> 3 107 653	<u>3 018 936</u> 2 901 738
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 581 418</u> 1 464 106	<u>3 030 733</u> 2 913 307	<u>3 273 939</u> 3 174 944	<u>3 261 634</u> 3 174 944	<u>3 279 855</u> 3 174 944	<u>3 088 606</u> 2 964 570
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>185 267</u> 170 474	<u>261 095</u> 248 475	<u>280 796</u> 270 790	<u>279 205</u> 270 790	<u>281 561</u> 270 790	<u>266 277</u> 252 848
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>131 342</u> 110 911	<u>179 639</u> 174 869	<u>177 919</u> 173 170	<u>176 027</u> 168 755	<u>178 134</u> 173 382	<u>179 210</u> 174 445
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>192 707</u> 171 073	<u>376 305</u> 356 926	<u>404 105</u> 388 981	<u>401 559</u> 388 981	<u>405 329</u> 388 981	<u>383 867</u> 363 207
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>150 903</u> 126 368	<u>137 010</u> 132 195	<u>134 932</u> 130 142	<u>132 645</u> 124 808	<u>135 191</u> 130 398	<u>136 491</u> 131 683
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>222 099</u> 196 168	<u>436 339</u> 413 284	<u>468 282</u> 450 400	<u>465 205</u> 450 400	<u>469 761</u> 450 400	<u>445 153</u> 420 556
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>296 723</u> 265 609	<u>725 052</u> 693 835	<u>781 674</u> 756 147	<u>778 067</u> 756 147	<u>783 408</u> 756 147	<u>739 142</u> 706 044
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>338 158</u> 306 232	<u>658 144</u> 628 239	<u>708 757</u> 684 660	<u>705 151</u> 684 660	<u>710 491</u> 684 660	<u>671 057</u> 639 294
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>307 894</u> 268 525	<u>499 801</u> 467 601	<u>533 496</u> 509 595	<u>528 744</u> 509 595	<u>535 781</u> 509 595	<u>510 351</u> 475 829
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>320 536</u> 280 920	<u>412 680</u> 402 858	<u>409 470</u> 399 686	<u>405 937</u> 391 446	<u>409 870</u> 400 082	<u>411 878</u> 402 066
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>421 078</u> 369 670					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>420 688</u> 370 775	<u>658 537</u> 617 625	<u>703 690</u> 673 092	<u>697 749</u> 673 092	<u>706 546</u> 673 092	<u>672 318</u> 628 492

225-204-0108	1-		1	10600	<u>3 007 075</u> 2 901 738	<u>3 004 372</u> 2 901 738	<u>3 002 210</u> 2 901 738	<u>3 215 757</u> 3 107 653	<u>3 213 054</u> 3 107 653	<u>2 990 850</u> 2 851 561
225-204-0109	2-		1	11600	<u>3 075 627</u> 2 964 570	<u>3 072 669</u> 2 964 570	<u>3 070 302</u> 2 964 570	<u>3 288 729</u> 3 174 944	<u>3 285 771</u> 3 174 944	<u>3 061 591</u> 2 913 307
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>264 598</u> 252 848	<u>264 216</u> 252 848	<u>263 910</u> 252 848	<u>282 709</u> 270 790	<u>282 326</u> 270 790	<u>265 085</u> 248 475
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>203 762</u> 189 266	<u>203 150</u> 189 266	<u>202 660</u> 189 266	<u>181 579</u> 168 755	<u>178 134</u> 173 382	<u>208 338</u> 185 994
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>381 181</u> 363 207	<u>380 569</u> 363 207	<u>380 079</u> 363 207	<u>407 165</u> 388 981	<u>406 553</u> 388 981	<u>382 689</u> 356 926
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>145 224</u> 126 368	<u>143 804</u> 126 368	<u>145 934</u> 126 368	<u>139 354</u> 124 808	<u>135 191</u> 130 398	<u>151 400</u> 126 368
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>441 908</u> 420 556	<u>441 169</u> 420 556	<u>440 577</u> 420 556	<u>471 979</u> 450 400	<u>471 240</u> 450 400	<u>444 054</u> 413 284
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>735 337</u> 706 044	<u>734 470</u> 706 044	<u>733 777</u> 706 044	<u>786 009</u> 756 147	<u>785 142</u> 756 147	<u>734 096</u> 693 835
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>667 252</u> 639 294	<u>666 385</u> 639 294	<u>665 692</u> 639 294	<u>713 092</u> 684 660	<u>712 225</u> 684 660	<u>667 189</u> 628 239
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>505 338</u> 475 829	<u>504 195</u> 475 829	<u>503 281</u> 475 829	<u>539 208</u> 509 595	<u>538 066</u> 509 595	<u>511 719</u> 467 601
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>514 165</u> 484 483	<u>513 022</u> 484 483	<u>512 108</u> 484 483	<u>416 301</u> 391 446	<u>409 870</u> 400 082	<u>520 393</u> 476 105
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>666 052</u> 628 492	<u>664 624</u> 628 492	<u>663 482</u> 628 492	<u>710 830</u> 673 092	<u>709 402</u> 673 092	<u>673 434</u> 617 625

225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 864 300</u> 2 773 952	<u>2 584 000</u> 2 446 328	<u>3 184 078</u> 3 107 653	<u>3 195 236</u> 3 107 653		
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 928 856</u> 2 834 018	<u>2 646 403</u> 2 499 300	<u>3 254 061</u> 3 174 944	<u>3 266 272</u> 3 174 944		
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>251 481</u> 241 713	<u>229 986</u> 213 165	<u>278 226</u> 270 790	<u>279 805</u> 270 790		
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>178 863</u> 168 755	<u>182 847</u> 159 562	<u>174 285</u> 168 755	<u>176 537</u> 168 755	<u>180 715</u> 175 932	<u>180 071</u> 175 295
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>362 051</u> 347 212	<u>332 421</u> 306 204	<u>399 992</u> 388 981	<u>402 518</u> 388 981		
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>136 073</u> 124 808	<u>153 175</u> 126 368	<u>130 541</u> 124 808	<u>133 261</u> 124 808	<u>138 310</u> 133 480	<u>137 531</u> 132 711
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>419 616</u> 402 036	<u>385 923</u> 354 552	<u>463 312</u> 450 400	<u>466 365</u> 450 400		
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>699 635</u> 674 952	<u>635 605</u> 595 235	<u>775 848</u> 756 147	<u>779 427</u> 756 147		
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>634 548</u> 611 141	<u>394 522</u> 358 879	<u>702 931</u> 684 660	<u>706 510</u> 684 660		
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>478 709</u> 454 875	<u>446 681</u> 401 151	<u>525 819</u> 509 595	<u>530 535</u> 509 595		
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>411 232</u> 391 446	<u>454 123</u> 408 447	<u>402 686</u> 391 446	<u>406 889</u> 391 446	<u>414 688</u> 404 842	<u>413 485</u> 403 654
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>631 253</u> 600 815	<u>587 336</u> 529 854	<u>694 094</u> 673 092	<u>699 988</u> 673 092		

				,	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>182 003</u> 177 205
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>139 866</u> 135 018
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>417 092</u> 407 218
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	

225-204-0124	6-0		1	6700	<u>513 583</u> 453 665	<u>796 522</u> 747 404	<u>851 319</u> 814 526	<u>844 211</u> 814 526	<u>854 736</u> 814 526	<u>813 162</u> 760 555
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>688 135</u> 624 794	<u>1 339 808</u> 1 280 037	<u>1 443 396</u> 1 394 994	<u>1 436 289</u> 1 394 994	<u>1 446 813</u> 1 394 994	<u>1 366 008</u> 1 302 561
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>538 679</u> 478 269	<u>520 368</u> 506 828	<u>515 567</u> 502 084	<u>510 283</u> 489 761	<u>516 167</u> 502 676	<u>519 169</u> 505 643
225-204-0129	3-		1	4300	<u>316 315</u> 278 121	<u>293 855</u> 285 641	<u>290 774</u> 282 596	<u>287 383</u> 274 687	<u>291 159</u> 282 976	<u>293 086</u> 284 881
225-204-0131	5-		1	6250	<u>610 833</u> 552 356	<u>580 950</u> 567 186	<u>576 472</u> 562 761	<u>571 543</u> 551 266	<u>577 031</u> 563 314	<u>579 832</u> 566 082
225-204-0132	5-		1	7500	<u>887 454</u> 814 253	<u>1 719 418</u> 1 648 204	<u>1 855 100</u> 1 796 226	<u>1 847 144</u> 1 796 226	<u>1 858 925</u> 1 796 226	<u>1 752 611</u> 1 677 206
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>189 547</u> 167 975	<u>370 023</u> 350 767	<u>397 258</u> 382 269	<u>394 712</u> 382 269	<u>398 482</u> 382 269	<u>377 474</u> 356 940
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>176 151</u> 157 965	<u>339 296</u> 322 743	<u>364 821</u> 351 728	<u>362 721</u> 351 728	<u>365 831</u> 351 728	<u>346 042</u> 328 422
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>140 767</u> 116 431	<u>231 152</u> 212 119	<u>244 667</u> 231 169	<u>241 590</u> 231 169	<u>246 146</u> 231 169	<u>236 355</u> 215 852
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>135 631</u> 114 371	<u>211 597</u> 194 948	<u>224 355</u> 212 456	<u>221 703</u> 212 456	<u>225 630</u> 212 456	<u>216 299</u> 198 378
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>178 284</u> 150 236	<u>279 738</u> 257 753	<u>296 618</u> 280 902	<u>293 117</u> 280 902	<u>298 301</u> 280 902	<u>285 953</u> 262 289
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>254 415</u> 227 850	<u>494 923</u> 470 718	<u>532 126</u> 512 993	<u>529 050</u> 512 993	<u>533 605</u> 512 993	<u>504 767</u> 479 001
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>334 331</u> 294 295					

225-204-0124	6-0		1	6700	<u>805 665</u> 760 555	<u>803 957</u> 760 555	<u>802 590</u> 760 555	<u>859 861</u> 814 526	<u>858 153</u> 814 526	<u>814 345</u> 747 404
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 358 511</u> 1 302 561	<u>1 356 803</u> 1 302 561	<u>1 355 436</u> 1 302 561	<u>1 451 939</u> 1 394 994	<u>1 450 230</u> 1 394 994	<u>1 357 631</u> 1 280 037
225-204-0126	6-4		1	6700				<u>525 783</u> 489 761	<u>516 167</u> 502 676	
225-204-0129	3-		1	4300	<u>307 894</u> 278 121	<u>305 789</u> 278 121	<u>308 947</u> 278 121	<u>297 331</u> 274 687	<u>291 159</u> 282 976	<u>317 052</u> 278 121
225-204-0131	5-		1	6250	<u>598 593</u> 552 356	<u>594 156</u> 552 356	<u>599 970</u> 552 356	<u>586 002</u> 551 266	<u>577 031</u> 563 314	<u>611 904</u> 552 356
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 744 219</u> 1 677 206	<u>1 742 307</u> 1 677 206	<u>1 740 777</u> 1 677 206	<u>1 864 663</u> 1 796 226	<u>1 862 750</u> 1 796 226	<u>1 739 370</u> 1 648 204
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>374 788</u> 356 940	<u>374 176</u> 356 940	<u>373 687</u> 356 940	<u>400 318</u> 382 269	<u>399 706</u> 382 269	<u>376 407</u> 350 767
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>343 826</u> 328 422	<u>343 321</u> 328 422	<u>342 918</u> 328 422	<u>367 346</u> 351 728	<u>366 841</u> 351 728	<u>344 563</u> 322 743
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>233 110</u> 215 852	<u>232 371</u> 215 852	<u>231 779</u> 215 852	<u>248 364</u> 231 169	<u>247 625</u> 231 169	<u>238 866</u> 212 119
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>213 502</u> 198 378	<u>212 865</u> 198 378	<u>212 355</u> 198 378	<u>227 542</u> 212 456	<u>226 905</u> 212 456	<u>218 247</u> 194 948
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>282 261</u> 262 289	<u>281 419</u> 262 289	<u>280 746</u> 262 289	<u>300 825</u> 280 902	<u>299 984</u> 280 902	<u>288 517</u> 257 753
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>501 523</u> 479 001	<u>500 783</u> 479 001	<u>500 191</u> 479 001	<u>535 824</u> 512 993	<u>535 084</u> 512 993	<u>502 637</u> 470 718
225-204-0164	3- 5		1	4500						

225-204-0124	6-0		1	6700	<u>763 643</u> 727 062	<u>598 386</u> 531 659	<u>839 838</u> 814 526	<u>846 890</u> 814 526		
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 292 143</u> 1 245 199	<u>1 176 188</u> 1 098 132	<u>1 431 915</u> 1 394 994	<u>1 438 968</u> 1 394 994		
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>518 203</u> 489 761		<u>505 422</u> 489 761	<u>511 707</u> 489 761	<u>523 371</u> 509 795	<u>521 573</u> 508 018
225-204-0129	3-		1	4300	<u>292 466</u> 274 687	<u>319 684</u> 278 121	<u>284 263</u> 274 687	<u>288 297</u> 274 687	<u>295 783</u> 287 545	<u>294 629</u> 286 405
225-204-0131	5-		1	6250	<u>578 930</u> 551 266	<u>615 729</u> 552 356	<u>567 008</u> 551 266	<u>572 871</u> 551 266	<u>583 751</u> 569 954	<u>582 074</u> 568 297
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 660 084</u> 1 603 346	<u>1 036 116</u> 954 240	<u>1 842 248</u> 1 796 226	<u>1 850 143</u> 1 796 226		
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>355 940</u> 341 221	<u>220 883</u> 196 853	<u>258 301</u> 250 069	<u>395 672</u> 382 269		
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>326 752</u> 313 959	<u>298 993</u> 276 878	<u>361 428</u> 351 728	<u>363 513</u> 351 728		
225-204-0152	3-05		1	2900		<u>163 456</u> 136 448		<u>242 750</u> 231 169		
225-204-0153	3-05		1	2500				<u>222 702</u> 212 456		
225-204-0154	4-05		1	3300				<u>294 436</u> 280 902		
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>476 605</u> 457 907	<u>436 181</u> 403 825	<u>527 157</u> 512 993	<u>530 210</u> 512 993		
225-204-0164	3- 5		1	4500		<u>389 463</u> 344 891				

				,	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>526 967</u> 513 348
225-204-0129	3-		1	4300	<u>298 090</u> 289 826
225-204-0131	5-		1	6250	<u>587 106</u> 573 269
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	
225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	
225-204-0155	4-05		1	2900	
225-204-0164	3- 5		1	4500	

225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>449 971</u> 394 648					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>871 972</u> 804 655	<u>1 675 230</u> 1 608 632	<u>1 808 817</u> 1 753 100	<u>1 801 656</u> 1 753 100	<u>1 812 259</u> 1 753 100	<u>1 707 352</u> 1 636 938
225-204-0176	-2		1	3640	<u>261 968</u> 229 750	<u>359 958</u> 334 700	<u>383 192</u> 364 758	<u>379 331</u> 364 758	<u>385 048</u> 364 758	<u>367 717</u> 340 589
225-204-0178	-4		1	2180	<u>191 867</u> 171 886	<u>317 755</u> 300 625	<u>340 847</u> 327 623	<u>338 534</u> 327 623	<u>341 958</u> 327 623	<u>324 201</u> 305 915
225-204-0179	-5		1	2760	<u>233 723</u> 208 606	<u>389 337</u> 367 903	<u>417 407</u> 400 943	<u>414 480</u> 400 943	<u>418 815</u> 400 943	<u>397 269</u> 374 376
225-204-0180	-6		1	2720	<u>473 151</u> 443 637	<u>674 674</u> 647 845	<u>728 470</u> 706 026	<u>725 584</u> 706 026	<u>729 857</u> 706 026	<u>687 611</u> 659 244
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>329 607</u> 304 544	<u>462 763</u> 441 190	<u>498 078</u> 480 812	<u>495 426</u> 480 812	<u>499 353</u> 480 812	<u>471 886</u> 448 953
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>362 873</u> 333 437	<u>507 677</u> 482 723	<u>545 776</u> 526 075	<u>542 594</u> 526 075	<u>547 306</u> 526 075	<u>517 785</u> 491 217
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>284 910</u> 253 655	<u>392 851</u> 367 898	<u>419 513</u> 400 938	<u>415 854</u> 400 938	<u>421 273</u> 400 938	<u>401 115</u> 374 371
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>319 089</u> 287 536	<u>443 461</u> 417 766	<u>474 794</u> 455 284	<u>471 187</u> 455 284	<u>476 528</u> 455 284	<u>452 596</u> 425 117
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>977 586</u> 911 918	<u>1 375 759</u> 1 317 533	<u>1 483 700</u> 1 435 858	<u>1 477 070</u> 1 435 858	<u>1 486 887</u> 1 435 858	<u>1 402 415</u> 1 340 717
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>267 439</u> 240 247	<u>371 831</u> 349 790	<u>397 855</u> 381 204	<u>394 726</u> 381 204	<u>399 360</u> 381 204	<u>379 529</u> 355 945
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>366 558</u> 327 751	<u>509 068</u> 477 837	<u>544 170</u> 520 750	<u>539 662</u> 520 750	<u>546 337</u> 520 750	<u>519 691</u> 486 245

225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 699 799</u> 1 636 938	<u>1 698 077</u> 1 636 938	<u>1 696 700</u> 1 636 938	<u>1 817 423</u> 1 753 100	<u>1 815 702</u> 1 753 100	<u>1 693 186</u> 1 608 632
225-204-0176	-2		1	3640	<u>363 644</u> 340 589	<u>362 716</u> 340 589	<u>361 974</u> 340 589	<u>387 833</u> 364 758	<u>386 905</u> 364 758	<u>369 641</u> 334 700
225-204-0178	-4		1	2180	<u>321 761</u> 305 915	<u>321 205</u> 305 915	<u>320 761</u> 305 915	<u>343 626</u> 327 623	<u>343 070</u> 327 623	<u>323 555</u> 300 625
225-204-0179	-5		1	2760	<u>394 180</u> 374 376	<u>393 476</u> 374 376	<u>392 913</u> 374 376	<u>420 926</u> 400 943	<u>420 223</u> 400 943	<u>396 679</u> 367 903
225-204-0180	-6		1	2720	<u>684 567</u> 659 244	<u>683 874</u> 659 244	<u>683 319</u> 659 244	<u>731 938</u> 706 026	<u>731 244</u> 706 026	<u>681 909</u> 647 845
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>469 088</u> 448 953	<u>468 451</u> 448 953	<u>467 941</u> 448 953	<u>501 266</u> 480 812	<u>500 628</u> 480 812	<u>469 414</u> 441 190
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>514 429</u> 491 217	<u>513 664</u> 491 217	<u>513 052</u> 491 217	<u>549 601</u> 526 075	<u>548 836</u> 526 075	<u>515 658</u> 482 723
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>397 254</u> 374 371	<u>396 375</u> 374 371	<u>395 671</u> 374 371	<u>423 912</u> 400 938	<u>423 032</u> 400 938	<u>402 028</u> 367 898
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>448 792</u> 425 117	<u>447 925</u> 425 117	<u>447 231</u> 425 117	<u>479 129</u> 455 284	<u>478 262</u> 455 284	<u>452 506</u> 417 766
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 395 422</u> 1 340 717	<u>1 393 828</u> 1 340 717	<u>1 392 553</u> 1 340 717	<u>1 491 669</u> 1 435 858	<u>1 490 075</u> 1 435 858	<u>1 392 385</u> 1 317 533
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>376 228</u> 355 945	<u>375 476</u> 355 945	<u>374 874</u> 355 945	<u>401 616</u> 381 204	<u>400 864</u> 381 204	<u>379 678</u> 349 790
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>514 935</u> 486 245	<u>513 851</u> 486 245	<u>512 984</u> 486 245	<u>549 589</u> 520 750	<u>548 505</u> 520 750	<u>520 374</u> 477 837

225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 618 352</u> 1 564 851	<u>1 464 144</u> 1 380 031	<u>1 797 250</u> 1 753 100	<u>1 804 355</u> 1 753 100		
225-204-0176	-2		1	3640	<u>344 076</u> 325 590	<u>323 353</u> 287 136	<u>376 954</u> 364 758	<u>380 786</u> 364 758		
225-204-0178	-4		1	2180	<u>305 463</u> 292 443	<u>281 313</u> 257 903	<u>337 111</u> 327 623	<u>339 406</u> 327 623		
225-204-0179	-5		1	2760	<u>374 126</u> 357 890	<u>345 040</u> 315 620	<u>412 678</u> 400 943	<u>415 583</u> 400 943		
225-204-0180	-6		1	2720	<u>651 764</u> 630 213	<u>589 668</u> 555 780	<u>723 809</u> 706 026	<u>726 672</u> 706 026		
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>445 990</u> 429 182	<u>406 993</u> 378 493	<u>493 794</u> 480 812	<u>496 426</u> 480 812		
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>488 845</u> 469 585	<u>423 694</u> 390 762	<u>540 636</u> 526 075	<u>543 794</u> 526 075		
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>376 391</u> 357 885	<u>350 812</u> 315 616	<u>413 601</u> 400 938	<u>417 233</u> 400 938		
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>425 708</u> 406 396	<u>394 031</u> 358 397	<u>468 968</u> 455 284	<u>472 547</u> 455 284		
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 327 868</u> 1 281 675	<u>1 205 232</u> 1 130 300	<u>1 472 990</u> 1 435 858	<u>1 479 569</u> 1 435 858		
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>356 780</u> 340 270	<u>330 781</u> 300 082	<u>392 800</u> 381 204	<u>395 905</u> 381 204		
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>488 109</u> 464 832	<u>453 712</u> 409 932	<u>536 887</u> 520 750	<u>541 361</u> 520 750		

				,	
225-204-0165	5- 5		1	6250	
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	

225-204-0188	3- -		1	4250	<u>267 057</u> 230 201	<u>441 877</u> 411 963	<u>470 945</u> 448 961	<u>466 436</u> 448 961	<u>473 112</u> 448 961	<u>451 318</u> 419 212
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>287 563</u> 248 631	<u>432 427</u> 401 573	<u>460 084</u> 437 638	<u>455 337</u> 437 638	<u>462 366</u> 437 638	<u>441 789</u> 408 640
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>299 298</u> 260 136	<u>445 732</u> 414 617	<u>474 584</u> 451 853	<u>469 837</u> 451 853	<u>476 866</u> 451 853	<u>455 328</u> 421 913
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>341 483</u> 288 287	<u>570 358</u> 527 925	<u>605 968</u> 575 337	<u>599 338</u> 575 337	<u>609 156</u> 575 337	<u>582 843</u> 537 214
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>362 737</u> 309 125	<u>570 715</u> 528 275	<u>606 357</u> 575 718	<u>599 727</u> 575 718	<u>609 545</u> 575 718	<u>583 206</u> 537 570
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>344 646</u> 296 224	<u>495 877</u> 458 154	<u>526 422</u> 499 300	<u>520 481</u> 499 300	<u>529 278</u> 499 300	<u>506 796</u> 466 216
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>333 558</u> 285 354	<u>524 733</u> 486 444	<u>557 869</u> 530 131	<u>551 929</u> 530 131	<u>560 725</u> 530 131	<u>536 160</u> 495 004
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>245 586</u> 209 151	<u>394 490</u> 365 505	<u>419 301</u> 398 330	<u>414 793</u> 398 330	<u>421 469</u> 398 330	<u>403 096</u> 371 936
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>230 319</u> 215 723					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>255 943</u> 239 044					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>310 099</u> 289 618					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>427 081</u> 396 327					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>436 487</u> 405 548					

225-204-0188	3- -		1	4250	<u>446 562</u> 419 212	<u>445 478</u> 419 212	<u>444 611</u> 419 212	<u>476 364</u> 448 961	<u>475 280</u> 448 961	<u>453 183</u> 411 963
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>436 782</u> 408 640	<u>435 641</u> 408 640	<u>434 728</u> 408 640	<u>465 790</u> 437 638	<u>464 648</u> 437 638	<u>444 332</u> 401 573
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>450 321</u> 421 913	<u>449 180</u> 421 913	<u>448 267</u> 421 913	<u>480 289</u> 451 853	<u>479 148</u> 451 853	<u>457 636</u> 414 617
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>575 849</u> 537 214	<u>574 255</u> 537 214	<u>572 980</u> 537 214	<u>613 937</u> 575 337	<u>612 343</u> 575 337	<u>586 984</u> 527 925
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>576 212</u> 537 570	<u>574 619</u> 537 570	<u>573 344</u> 537 570	<u>614 326</u> 575 718	<u>612 732</u> 575 718	<u>587 341</u> 528 275
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>500 530</u> 466 216	<u>499 102</u> 466 216	<u>497 960</u> 466 216	<u>533 562</u> 499 300	<u>532 134</u> 499 300	<u>510 774</u> 458 154
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>529 894</u> 495 004	<u>528 466</u> 495 004	<u>527 324</u> 495 004	<u>565 009</u> 530 131	<u>563 581</u> 530 131	<u>539 630</u> 486 444
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>398 340</u> 371 936	<u>397 257</u> 371 936	<u>396 390</u> 371 936	<u>424 720</u> 398 330	<u>423 636</u> 398 330	<u>405 795</u> 365 505
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						

225-204-0188	3- -		1	4250	<u>422 746</u> 400 751	<u>396 070</u> 353 419	<u>463 662</u> 448 961	<u>468 136</u> 448 961		
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>413 177</u> 390 644	<u>388 862</u> 344 506	<u>452 416</u> 437 638	<u>457 126</u> 437 638		
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>426 120</u> 403 333	<u>400 276</u> 355 696	<u>466 915</u> 451 853	<u>471 626</u> 451 853		
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>544 387</u> 513 557	<u>514 286</u> 452 902	<u>595 258</u> 575 337	<u>601 837</u> 575 337		
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>544 734</u> 513 897	<u>514 592</u> 453 202	<u>595 647</u> 575 718	<u>602 226</u> 575 718		
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>473 020</u> 445 685	<u>447 791</u> 393 046	<u>516 826</u> 499 300	<u>522 720</u> 499 300		
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>501 090</u> 473 205	<u>472 547</u> 417 316	<u>548 273</u> 530 131	<u>554 168</u> 530 131		
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>376 648</u> 355 557	<u>355 416</u> 313 563	<u>412 019</u> 398 330	<u>416 492</u> 398 330		
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						

				,	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	

225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>488 903</u> 453 817					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>498 309</u> 463 038					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>589 227</u> 547 373					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>669 166</u> 618 965					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>676 773</u> 626 423					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>416 307</u> 388 464					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>527 111</u> 492 596					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>664 642</u> 623 710					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>764 959</u> 718 759					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>728 308</u> 682 828					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>768 170</u> 728 928					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>696 314</u> 654 761					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>799 671</u> 752 791					

				,						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						

225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						

				,	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	

225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>563 622</u> 528 391					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>761 355</u> 706 826					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>938 869</u> 873 060					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>990 252</u> 929 736					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 180 459</u> 1 108 713					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>895 240</u> 836 586					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 098 585</u> 1 028 445					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 211 439</u> 1 139 085					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 031 911</u> 970 278					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 327 055</u> 1 248 235					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 172 840</u> 1 108 443					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 283 630</u> 1 205 661					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 062 613</u> 1 000 378					

				,						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						

225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						

				,	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	

225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 356 791</u> 1 277 387					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>48 272</u> 46 875	<u>59 147</u> 57 620	<u>58 609</u> 57 089	<u>58 018</u> 55 710	<u>58 676</u> 57 156	<u>59 012</u> 57 488
225-204-0302	95-1		1	750	<u>59 173</u> 52 433	<u>50 658</u> 49 232	<u>50 120</u> 48 701	<u>49 529</u> 47 321	<u>50 187</u> 48 767	<u>50 523</u> 49 099
225-204-0303	95-2		1	750	<u>48 724</u> 47 321	<u>55 043</u> 50 214	<u>52 252</u> 48 977	<u>51 456</u> 48 977	<u>52 634</u> 48 977	<u>52 550</u> 48 271
225-204-0304	95-3		1	800	<u>59 852</u> 54 646	<u>71 624</u> 69 895	<u>71 051</u> 69 329	<u>70 420</u> 67 857	<u>71 123</u> 69 399	<u>71 481</u> 69 754
225-204-0307	105		1	1175	<u>87 903</u> 80 258	<u>79 333</u> 77 100	<u>78 492</u> 76 268	<u>77 565</u> 74 107	<u>78 597</u> 76 372	<u>79 123</u> 76 893
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>58 459</u> 56 473	<u>72 451</u> 70 299	<u>71 609</u> 69 467	<u>70 682</u> 67 306	<u>71 714</u> 69 571	<u>72 241</u> 70 092
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>70 827</u> 68 750	<u>81 860</u> 79 651	<u>81 054</u> 78 855	<u>80 166</u> 76 786	<u>81 154</u> 78 954	<u>81 658</u> 79 453
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>59 081</u> 57 143	<u>67 336</u> 65 300	<u>66 530</u> 64 504	<u>65 643</u> 62 434	<u>66 631</u> 64 603	<u>67 135</u> 65 101
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>73 544</u> 71 429	<u>81 878</u> 79 664	<u>81 068</u> 78 864	<u>80 177</u> 76 786	<u>81 169</u> 78 964	<u>81 676</u> 79 464
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>240 977</u> 234 215	<u>238 434</u> 231 701	<u>235 634</u> 225 172	<u>238 751</u> 232 015	<u>240 342</u> 233 587

225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>49 525</u> 46 463	<u>49 241</u> 46 463	<u>48 614</u> 46 463	<u>59 753</u> 55 710	<u>58 676</u> 57 156	<u>48 842</u> 46 875
225-204-0302	95-1		1	750	<u>57 705</u> 52 433	<u>57 172</u> 52 433	<u>57 870</u> 52 433	<u>51 264</u> 47 321	<u>50 187</u> 48 767	<u>59 302</u> 52 433
225-204-0303	95-2		1	750	<u>51 355</u> 48 271	<u>51 070</u> 48 271	<u>50 444</u> 48 271	<u>53 208</u> 48 977	<u>53 017</u> 48 977	<u>49 293</u> 47 321
225-204-0304	95-3		1	800	<u>56 070</u> 51 471	<u>55 866</u> 51 471	<u>55 703</u> 51 471	<u>72 271</u> 67 857	<u>71 123</u> 69 399	<u>56 234</u> 51 471
225-204-0307	105		1	1175	<u>82 350</u> 75 595	<u>82 050</u> 75 595	<u>81 811</u> 75 595	<u>80 283</u> 74 107	<u>78 597</u> 76 372	<u>82 590</u> 75 595
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>61 561</u> 56 953	<u>61 115</u> 56 953	<u>60 134</u> 56 953	<u>73 401</u> 67 306	<u>71 714</u> 69 571	<u>59 351</u> 56 473
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>84 014</u> 77 445	<u>83 727</u> 77 445	<u>83 498</u> 77 445	<u>82 769</u> 76 786	<u>81 154</u> 78 954	<u>71 681</u> 68 750
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>61 894</u> 57 448	<u>61 467</u> 57 448	<u>60 528</u> 57 448	<u>68 245</u> 62 434	<u>66 631</u> 64 603	<u>59 935</u> 57 143
225-204-0312	110-5		1	1130				<u>82 791</u> 76 786	<u>81 169</u> 78 964	<u>74 401</u> 71 429
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550				<u>243 847</u> 225 172	<u>238 751</u> 232 015	

225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>58 904</u> 55 710	<u>49 490</u> 46 875	<u>57 474</u> 55 710	<u>58 177</u> 55 710	<u>59 483</u> 57 952	<u>59 282</u> 57 754
225-204-0302	95-1		1	750	<u>50 415</u> 47 321	<u>59 761</u> 52 433	<u>48 985</u> 47 321	<u>49 688</u> 47 321	<u>50 994</u> 49 564	<u>50 792</u> 49 365
225-204-0303	95-2		1	750	<u>52 424</u> 48 977	<u>49 942</u> 47 321	<u>50 966</u> 48 977	<u>51 756</u> 48 977	<u>54 206</u> 48 271	<u>53 495</u> 48 271
225-204-0304	95-3		1	800	<u>71 366</u> 67 857	<u>56 829</u> 51 471	<u>69 840</u> 67 857	<u>70 590</u> 67 857	<u>71 983</u> 70 249	<u>71 768</u> 70 037
225-204-0307	105		1	1175	<u>78 954</u> 74 107	<u>83 463</u> 75 595	<u>76 712</u> 74 107	<u>77 815</u> 74 107	<u>79 860</u> 77 621	<u>79 545</u> 77 309
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>72 071</u> 67 306	<u>60 366</u> 56 473	<u>69 830</u> 67 306	<u>70 932</u> 67 306	<u>72 978</u> 70 820	<u>72 662</u> 70 508
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>81 496</u> 76 786	<u>72 653</u> 68 750	<u>79 350</u> 76 786	<u>80 405</u> 76 786	<u>82 364</u> 80 150	<u>82 062</u> 79 851
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>66 973</u> 62 434	<u>60 907</u> 57 143	<u>64 826</u> 62 434	<u>65 882</u> 62 434	<u>67 840</u> 65 798	<u>67 538</u> 65 500
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>81 513</u> 76 786	<u>75 378</u> 71 429	<u>79 357</u> 76 786	<u>80 417</u> 76 786	<u>82 384</u> 80 165	<u>82 081</u> 79 865
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>239 830</u> 225 172		<u>233 058</u> 225 172	<u>236 388</u> 225 172	<u>242 568</u> 235 787	<u>241 616</u> 234 846

				,	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>59 885</u> 58 350
225-204-0302	95-1		1	750	<u>51 396</u> 49 962
225-204-0303	95-2		1	750	<u>55 772</u> 48 271
225-204-0304	95-3		1	800	<u>72 412</u> 70 674
225-204-0307	105		1	1175	<u>80 491</u> 78 244
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>73 608</u> 71 443
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>82 968</u> 80 746
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>68 444</u> 66 395
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>82 991</u> 80 764
225-204-0314	164-9,3		1	3550	
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>244 474</u> 237 670

225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>264 947</u> 257 901	<u>262 404</u> 255 387	<u>259 604</u> 248 858	<u>262 721</u> 255 701	<u>264 312</u> 257 273
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>239 994</u> 208 876	<u>215 100</u> 208 644	<u>212 556</u> 206 131	<u>209 757</u> 199 601	<u>212 874</u> 206 445	<u>214 465</u> 208 017
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>230 771</u> 208 354					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>140 832</u> 132 119	<u>94 991</u> 92 985	<u>94 418</u> 92 418	<u>93 787</u> 90 947	<u>94 489</u> 92 489	<u>94 848</u> 92 843
225-204-0602	2		1	675	<u>87 008</u> 80 280	<u>58 001</u> 56 570	<u>57 517</u> 56 092	<u>56 985</u> 54 851	<u>57 577</u> 56 152	<u>57 880</u> 56 451
225-204-0603	3		1	550	<u>59 526</u> 54 267	<u>50 499</u> 49 295	<u>50 104</u> 48 905	<u>49 671</u> 47 894	<u>50 154</u> 48 954	<u>50 400</u> 49 198
225-204-0604	4		1	475	<u>54 721</u> 50 114	<u>44 240</u> 43 193	<u>43 900</u> 42 857	<u>43 525</u> 41 983	<u>43 942</u> 42 899	<u>44 155</u> 43 109
225-204-0605	5		1	400		<u>26 547</u> 25 792	<u>26 260</u> 25 509	<u>25 945</u> 24 773	<u>26 296</u> 25 544	<u>26 475</u> 25 721
225-204-0606	5 -1		1	400		<u>29 620</u> 28 829	<u>29 333</u> 28 546	<u>29 018</u> 27 810	<u>29 369</u> 28 581	<u>29 548</u> 28 758
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 806</u> 19 346					

225-204-0316	164-10,7		1	3550				<u>267 817</u> 248 858	<u>262 721</u> 255 701	
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>233 042</u> 208 876	<u>230 522</u> 208 876	<u>233 824</u> 208 876	<u>217 969</u> 199 601	<u>212 874</u> 206 445	<u>240 603</u> 208 876
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>139 265</u> 132 119	<u>138 697</u> 132 119	<u>139 442</u> 132 119	<u>95 638</u> 90 947	<u>94 489</u> 92 489	<u>140 969</u> 132 119
225-204-0602	2		1	675	<u>85 687</u> 80 280	<u>85 207</u> 80 280	<u>85 835</u> 80 280	<u>58 546</u> 54 851	<u>57 577</u> 56 152	<u>87 124</u> 80 280
225-204-0603	3		1	550	<u>58 449</u> 54 267	<u>58 059</u> 54 267	<u>58 571</u> 54 267	<u>50 943</u> 47 894	<u>50 154</u> 48 954	<u>59 621</u> 54 267
225-204-0604	4		1	475	<u>53 791</u> 50 114	<u>53 454</u> 50 114	<u>53 896</u> 50 114	<u>44 624</u> 41 983	<u>43 942</u> 42 899	<u>54 803</u> 50 114
225-204-0605	5		1	400				<u>26 870</u> 24 773	<u>26 296</u> 25 544	
225-204-0606	5 -1		1	400				<u>29 943</u> 27 810	<u>29 369</u> 28 581	
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250						

225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>263 800</u> 248 858		<u>257 028</u> 248 858	<u>260 358</u> 248 858	<u>266 538</u> 259 473	<u>265 586</u> 258 531
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>213 953</u> 199 601	<u>242 775</u> 208 876	<u>207 181</u> 199 601	<u>210 511</u> 199 601	<u>216 691</u> 210 216	<u>215 738</u> 209 275
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>94 733</u> 90 947	<u>141 459</u> 132 119	<u>93 206</u> 90 947	<u>93 957</u> 90 947	<u>95 350</u> 93 339	<u>95 135</u> 93 127
225-204-0602	2		1	675	<u>57 782</u> 54 851	<u>87 537</u> 80 280	<u>56 495</u> 54 851	<u>57 128</u> 54 851	<u>58 303</u> 56 869	<u>58 122</u> 56 690
225-204-0603	3		1	550	<u>50 321</u> 47 894	<u>59 957</u> 54 267	<u>49 272</u> 47 894	<u>49 788</u> 47 894	<u>50 745</u> 49 538	<u>50 597</u> 49 392
225-204-0604	4		1	475	<u>44 087</u> 41 983	<u>55 093</u> 50 114	<u>43 180</u> 41 983	<u>43 626</u> 41 983	<u>44 453</u> 43 403	<u>44 326</u> 43 277
225-204-0605	5		1	400	<u>26 418</u> 24 773		<u>25 655</u> 24 773	<u>26 030</u> 24 773	<u>26 726</u> 25 969	<u>26 619</u> 25 863
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>29 491</u> 27 810		<u>28 728</u> 27 810	<u>29 103</u> 27 810	<u>29 799</u> 29 006	<u>29 692</u> 28 900
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250						

225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>268 444</u> 261 355
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>218 596</u> 212 099
225-204-0318	164-12,7		1	3550	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	<u>95 779</u> 93 763
225-204-0602	2		1	675	<u>58 665</u> 57 227
225-204-0603	3		1	550	<u>51 040</u> 49 830
225-204-0604	4		1	475	<u>44 708</u> 43 655
225-204-0605	5		1	400	<u>26 941</u> 26 181
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>30 014</u> 29 218
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0803	33-2		1	250	

225-204-0805	43-1		1	330	<u>117 493</u> 113 367	<u>117 259</u> 113 367	<u>117 566</u> 113 367	<u>38 260</u> 36 339	<u>37 786</u> 36 975	<u>118 196</u> 113 367
225-204-0806	43-2		1	330				<u>103 032</u> 99 609	<u>102 948</u> 99 609	
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>6 671</u> 5 933	<u>6 593</u> 5 933	<u>6 695</u> 5 933	<u>7 724</u> 7 143	<u>7 566</u> 7 355	<u>6 905</u> 5 933
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1007	-1		1	300	<u>23 237</u> 21 125	<u>23 024</u> 21 125	<u>23 303</u> 21 125	<u>19 361</u> 17 797	<u>18 930</u> 18 376	<u>23 876</u> 21 125
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1104	2		1	41				<u>6 781</u> 6 518	<u>6 722</u> 6 597	
225-204-1200	13015-2012									
225-204-1201	-1		1	1600				<u>97 696</u> 88 980	<u>97 288</u> 88 980	
225-204-1202	-2		1	2400				<u>38 002</u> 27 057	<u>37 390</u> 27 057	
225-204-1203	-3		1	3400				<u>61 416</u> 45 761	<u>60 549</u> 45 761	
225-204-1204	-4		1	900				<u>80 769</u> 75 361	<u>80 540</u> 75 361	
225-204-1300	13015-2012									

				,	
225-204-0805	43-1		1	330	<u>38 318</u> 37 501
225-204-0806	43-2		1	330	
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>7 743</u> 7 530
225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 414</u> 18 853
225-204-1100	13015-2012				
225-204-1104	2		1	41	<u>6 788</u> 6 662
225-204-1200	13015-2012				
225-204-1201	-1		1	1600	
225-204-1202	-2		1	2400	
225-204-1203	-3		1	3400	
225-204-1204	-4		1	900	
225-204-1300	13015-2012				

225-204-1302	1		1	2190	<u>325 824</u> 306 296					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>218 426</u> 200 943					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>372 849</u> 345 888					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>79 534</u> 73 625					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>73 588</u> 67 795					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>66 811</u> 61 151					
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 781</u> 46 573	<u>33 184</u> 32 461	<u>32 969</u> 32 248	<u>32 733</u> 31 696	<u>32 996</u> 32 275	<u>33 130</u> 32 408
225-204-1402	2.8		1	800	<u>78 218</u> 70 732	<u>56 715</u> 55 163	<u>56 142</u> 54 596	<u>55 511</u> 53 125	<u>56 214</u> 54 667	<u>56 572</u> 55 021
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>117 895</u> 106 655	<u>87 377</u> 85 021	<u>86 517</u> 84 171	<u>85 571</u> 81 964	<u>86 625</u> 84 277	<u>87 162</u> 84 809
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>158 369</u> 143 360	<u>132 858</u> 129 522	<u>131 711</u> 128 389	<u>130 449</u> 125 446	<u>131 854</u> 128 531	<u>132 571</u> 129 239

225-205.

				,						
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 194</u> 46 573	<u>48 981</u> 46 573	<u>49 260</u> 46 573	<u>33 427</u> 31 696	<u>32 996</u> 32 275	<u>49 833</u> 46 573
225-204-1402	2.8		1	800	<u>76 651</u> 70 732	<u>76 083</u> 70 732	<u>76 827</u> 70 732	<u>57 362</u> 53 125	<u>56 214</u> 54 667	<u>78 355</u> 70 732
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>115 545</u> 106 655	<u>114 693</u> 106 655	<u>115 809</u> 106 655	<u>88 347</u> 81 964	<u>86 625</u> 84 277	<u>118 100</u> 106 655
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>155 236</u> 143 360	<u>154 100</u> 143 360	<u>155 588</u> 143 360	<u>134 151</u> 125 446	<u>131 854</u> 128 531	<u>158 644</u> 143 360

225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>33 087</u> 31 696	<u>50 016</u> 46 573	<u>32 515</u> 31 696	<u>32 796</u> 31 696	<u>33 319</u> 32 593	<u>33 238</u> 32 514
225-204-1402	2.8		1	800	<u>56 457</u> 53 125	<u>78 845</u> 70 732	<u>54 931</u> 53 125	<u>55 681</u> 53 125	<u>57 074</u> 55 517	<u>56 859</u> 55 305
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>86 989</u> 81 964	<u>118 835</u> 106 655	<u>84 700</u> 81 964	<u>85 826</u> 81 964	<u>87 915</u> 85 552	<u>87 593</u> 85 234
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>132 340</u> 125 446	<u>159 623</u> 143 360	<u>129 288</u> 125 446	<u>130 789</u> 125 446	<u>133 575</u> 130 231	<u>133 145</u> 129 806

				,	
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	
225-204-1400	13015-2012				
225-204-1401	1.6		1	300	<u>33 480</u> 32 753
225-204-1402	2.8		1	800	<u>57 503</u> 55 941
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>88 559</u> 86 189
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>134 433</u> 131 079

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	<u>1 275</u> 1 175	<u>1 250</u> 1 175	<u>1 228</u> 1 175	<u>1 219</u> 1 175	<u>1 233</u> 1 175	<u>1 264</u> 1 175	<u>1 255</u> 1 175	<u>1 248</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 390</u> 1 266	<u>1 357</u> 1 266	<u>1 329</u> 1 266	<u>1 317</u> 1 266	<u>1 336</u> 1 266	<u>1 376</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 355</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 346</u> 2 983	<u>3 247</u> 2 983	<u>3 159</u> 2 983	<u>3 123</u> 2 983	<u>3 181</u> 2 983	<u>3 304</u> 2 983	<u>3 268</u> 2 983	<u>3 240</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 939</u> 5 153	<u>5 715</u> 5 153	<u>5 518</u> 5 153	<u>5 436</u> 5 153	<u>5 566</u> 5 153	<u>5 844</u> 5 153	<u>5 763</u> 5 153	<u>5 699</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>8 179</u> 7 051	<u>7 855</u> 7 051	<u>7 570</u> 7 051	<u>7 452</u> 7 051	<u>7 640</u> 7 051	<u>8 042</u> 7 051	<u>7 924</u> 7 051	<u>7 832</u> 7 051

226.**226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>482 492</u> 468 573						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>549 289</u> 534 060						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>533 220</u> 516 815						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>600 391</u> 582 669						

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	<u>1 257</u> 1 175	<u>1 220</u> 1 175	<u>1 234</u> 1 175	<u>1 301</u> 1 175	<u>1 284</u> 1 175	<u>1 308</u> 1 175	<u>1 276</u> 1 175	<u>1 232</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 367</u> 1 266	<u>1 318</u> 1 266	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 423</u> 1 266	<u>1 402</u> 1 266	<u>1 433</u> 1 266	<u>1 392</u> 1 266	<u>1 334</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 126</u> 2 983	<u>3 186</u> 2 983	<u>3 450</u> 2 983	<u>3 386</u> 2 983	<u>3 479</u> 2 983	<u>3 353</u> 2 983	<u>3 175</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 783</u> 5 153	<u>5 444</u> 5 153	<u>5 577</u> 5 153	<u>6 172</u> 5 153	<u>6 027</u> 5 153	<u>6 236</u> 5 153	<u>5 954</u> 5 153	<u>5 552</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>7 953</u> 7 051	<u>7 463</u> 7 051	<u>7 656</u> 7 051	<u>8 516</u> 7 051	<u>8 306</u> 7 051	<u>8 609</u> 7 051	<u>8 201</u> 7 051	<u>7 620</u> 7 051

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370							
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370							
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500							
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500							

225-205-0100	13015-2012						
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\,282}{1\,175}$	$\frac{1\,213}{1\,175}$	$\frac{1\,221}{1\,175}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{1\,400}{1\,266}$	$\frac{1\,309}{1\,266}$	$\frac{1\,320}{1\,266}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\,378}{2\,983}$	$\frac{3\,098}{2\,983}$	$\frac{3\,133}{2\,983}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{6\,009}{5\,153}$	$\frac{5\,380}{5\,153}$	$\frac{5\,459}{5\,153}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{8\,281}{7\,051}$	$\frac{7\,372}{7\,051}$	$\frac{7\,486}{7\,051}$

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						

				,	
226-102-0100	13015-2012				
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	

226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>874 084</u> 847 495					
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 045 635</u> 1 014 562					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 187 462</u> 1 153 609					
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 060 652</u> 1 028 515					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 130 354</u> 1 096 850					
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>502 056</u> 486 262					
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>883 907</u> 857 707					
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>915 377</u> 887 979					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 011 529</u> 981 125					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 087 335</u> 1 055 445					
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 026 643</u> 995 173					
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>943 216</u> 915 271					
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 162 700</u> 1 128 562					

				,						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						

226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						

				,	
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	

226-102-0118	-9		1	5000	<u>291 877</u> 282 654					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>143 597</u> 137 841					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200		<u>372 586</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>361 234</u> 345 331	<u>359 306</u> 345 331
226-102-0302	-18		1	5400	<u>199 559</u> 191 866					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>105 217</u> 101 509					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>128 969</u> 123 465					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>341 017</u> 328 905					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>213 152</u> 205 123					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>96 191</u> 92 765	<u>140 178</u> 136 096				
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>172 395</u> 166 614					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>112 770</u> 108 669	<u>176 569</u> 171 506				

				,						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>364 233</u> 345 331					
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200		<u>140 571</u> 136 484	<u>138 995</u> 134 927	<u>137 260</u> 130 880	<u>139 192</u> 135 121	<u>142 349</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700		<u>177 053</u> 171 983	<u>175 118</u> 170 071	<u>172 989</u> 165 105	<u>175 359</u> 170 310	<u>179 235</u> 165 105

226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200						
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>139 192</u> 135 121	<u>141 557</u> 137 459	<u>140 967</u> 136 875	<u>142 738</u> 138 626	<u>139 860</u> 130 880	<u>135 664</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>175 359</u> 170 310	<u>178 263</u> 173 179	<u>177 538</u> 172 463	<u>179 712</u> 174 611	<u>176 180</u> 165 105	<u>171 029</u> 165 105

				,	
226-102-0118	-9		1	5000	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	
226-102-0302	-18		1	5400	
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	
226-102-0403	1-8		1	7750	
226-102-0404	2-6		1	5500	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>137 727</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>173 562</u> 165 105

226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000		<u>239 394</u> 232 155	<u>236 528</u> 229 323	<u>233 373</u> 221 966	<u>236 886</u> 229 677	<u>242 627</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30		1	5100		<u>337 886</u> 328 269	<u>334 231</u> 324 658	<u>330 209</u> 315 278	<u>334 687</u> 325 109	<u>342 008</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40		1	7300		<u>472 812</u> 459 176	<u>467 582</u> 454 007	<u>461 824</u> 440 580	<u>468 235</u> 454 652	<u>478 713</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40		1	9300		<u>598 462</u> 581 136	<u>591 798</u> 574 551	<u>584 464</u> 557 445	<u>592 630</u> 575 373	<u>605 979</u> 557 445
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									

				,	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>234 223</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>331 293</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>463 376</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>586 440</u> 557 445
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0423	400.98.25		1	2000	
226-102-0425	400.124.25		1	2700	
226-102-0427	600.98.30		1	4000	
226-102-0429	600.124.30		1	5000	
226-102-0500	13015-2012				

				,						
226-102-0502	6		1	4250		<u>228 228</u> 220 847	<u>225 183</u> 217 837	<u>221 831</u> 210 021	<u>225 563</u> 218 213	<u>231 663</u> 210 021
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497		<u>126 011</u> 121 770	<u>124 220</u> 120 000	<u>122 245</u> 115 402	<u>124 443</u> 120 221	<u>128 021</u> 115 402
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484		<u>126 368</u> 122 137	<u>124 575</u> 120 366	<u>122 584</u> 115 765	<u>124 799</u> 120 587	<u>128 330</u> 115 765
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 505</u> 4 286	<u>5 420</u> 4 339	<u>5 146</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 283</u> 4 339	<u>5 489</u> 4 339
226-102-0704	-9		1	210	<u>9 339</u> 8 661	<u>10 435</u> 8 769	<u>10 024</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 230</u> 8 769	<u>10 538</u> 8 769

				,						
226-103-1100	13015-2012									
226-103-1108	2		1	600						
226-103-1109	3		1	700						
226-103-1400	13015-2012									

226-102-0502	6		1	4250	<u>225 563</u> 218 213	<u>230 133</u> 222 729	<u>228 992</u> 221 602	<u>232 414</u> 224 983	<u>226 854</u> 210 021	<u>218 747</u> 210 021
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>124 443</u> 120 221	<u>127 131</u> 122 877	<u>126 461</u> 122 214	<u>128 473</u> 124 203	<u>125 196</u> 115 402	<u>120 433</u> 115 402
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>124 799</u> 120 587	<u>127 489</u> 123 245	<u>126 817</u> 122 581	<u>128 831</u> 124 571	<u>125 520</u> 115 765	<u>120 781</u> 115 765
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>5 763</u> 4 339	<u>4 829</u> 4 339	<u>4 771</u> 4 339	<u>4 957</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 591</u> 4 339
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 949</u> 8 769	<u>10 374</u> 8 769	<u>10 175</u> 8 769	<u>10 812</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 692</u> 8 769

226-103-1100	13015-2012								
226-103-1108	2		1	600					
226-103-1109	3		1	700					
226-103-1400	13015-2012								

				,	
226-102-0502	6		1	4250	<u>222 734</u> 210 021
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>122 775</u> 115 402
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>123 111</u> 115 765
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>5 249</u> 4 339
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 178</u> 8 769

				,	
226-103-1100	13015-2012				
226-103-1108	2		1	600	
226-103-1109	3		1	700	
226-103-1400	13015-2012				

226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>10 995</u> 10 446	<u>13 486</u> 10 577	<u>12 742</u> 10 577	<u>14 323</u> 10 577	<u>13 114</u> 10 577	<u>12 579</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 122</u> 8 750	<u>10 740</u> 8 859	<u>10 270</u> 8 859	<u>11 269</u> 8 859	<u>10 505</u> 8 859	<u>10 150</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>6 877</u> 6 696	<u>7 555</u> 6 780	<u>7 378</u> 6 780	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 467</u> 6 780	<u>7 306</u> 6 780
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 440</u> 7 143	<u>8 726</u> 7 232	<u>8 354</u> 7 232	<u>9 144</u> 7 232	<u>8 540</u> 7 232	<u>8 256</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>304 464</u> 293 104					
226-103-1602	500		1	8350	<u>327 434</u> 315 168					
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>410 215</u> 395 417					
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>437 903</u> 422 107					
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>506 358</u> 488 764					
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>105 666</u> 101 844					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>131 867</u> 126 741					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>154 584</u> 148 577					

8.04-08-2023

226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>11 973</u> 10 577	<u>11 829</u> 10 577	<u>11 512</u> 10 577	<u>13 672</u> 10 577	<u>14 416</u> 10 577	<u>13 417</u> 10 577	<u>13 057</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 767</u> 8 859	<u>9 676</u> 8 859	<u>9 476</u> 8 859	<u>10 858</u> 8 859	<u>11 328</u> 8 859	<u>10 679</u> 8 859	<u>10 452</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 162</u> 6 780	<u>7 128</u> 6 780	<u>7 053</u> 6 780	<u>7 599</u> 6 780	<u>7 775</u> 6 780	<u>7 504</u> 6 780	<u>7 419</u> 6 780
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 953</u> 7 232	<u>7 881</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>8 819</u> 7 232	<u>9 191</u> 7 232	<u>8 676</u> 7 232	<u>8 496</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012										
226-103-1601	450		1	7700							
226-103-1602	500		1	8350							
226-103-1603	600 -		1	9650							
226-103-1604	650 -		1	10300							
226-103-1605	700 -		1	10950							
226-103-1700	13015-2012										
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500							
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630							
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250							

226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 211</u> 10 577	<u>11 283</u> 10 446	<u>14 323</u> 10 577	<u>11 612</u> 10 446	<u>13 951</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>11 181</u> 8 859	<u>9 304</u> 8 750	<u>11 269</u> 8 859	<u>9 512</u> 8 750	<u>11 034</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 692</u> 6 780	<u>6 945</u> 6 696	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 023</u> 6 696	<u>7 665</u> 6 780
226-103-1410	-5		1	190	<u>9 073</u> 7 232	<u>7 584</u> 7 143	<u>9 144</u> 7 232	<u>7 749</u> 7 143	<u>8 958</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700					
226-103-1602	500		1	8350					
226-103-1603	600 -		1	9650					
226-103-1604	650 -		1	10300					
226-103-1605	700 -		1	10950					
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250					

					,
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>13 021</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 447</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 445</u> 6 780
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 493</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012				
226-103-1601	450		1	7700	
226-103-1602	500		1	8350	
226-103-1603	600 -		1	9650	
226-103-1604	650 -		1	10300	
226-103-1605	700 -		1	10950	
226-103-1700	13015-2012				
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	

226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>110 903</u> 106 978					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>120 539</u> 116 145					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>143 934</u> 138 592					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>172 346</u> 165 956					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>147 957</u> 142 592					
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>17 066</u> 16 071	<u>21 709</u> 16 272	<u>20 299</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272	<u>21 004</u> 16 272	<u>20 020</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>21 851</u> 20 536	<u>28 023</u> 20 792	<u>26 143</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792	<u>27 083</u> 20 792	<u>25 778</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012									
226-103-1901	25 30, 3100 50 160		1	62	<u>5 773</u> 5 635	<u>5 768</u> 5 630	<u>5 729</u> 5 591	<u>5 717</u> 5 580	<u>5 733</u> 5 596	<u>5 758</u> 5 620
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>57 493</u> 56 191	<u>57 449</u> 56 148	<u>57 098</u> 55 802	<u>56 999</u> 55 704	<u>57 142</u> 55 845	<u>57 361</u> 56 062
226-103-1903	25 74, 7400 180 260		1	713	<u>67 800</u> 66 198	<u>67 744</u> 66 142	<u>67 291</u> 65 695	<u>67 164</u> 65 569	<u>67 348</u> 65 751	<u>67 631</u> 66 030

226-104.

				,							
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500							
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900							
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600							
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300							
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520							
226-103-1800	13015-2012										
226-103-1801	-1		1	720	<u>18 872</u> 16 272	<u>18 599</u> 16 272	<u>17 998</u> 16 272	<u>22 062</u> 16 272	<u>23 472</u> 16 272	<u>21 609</u> 16 272	<u>20 927</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>24 248</u> 20 792	<u>23 884</u> 20 792	<u>23 082</u> 20 792	<u>28 494</u> 20 792	<u>30 374</u> 20 792	<u>27 897</u> 20 792	<u>26 988</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012										
226-103-1901	25 3100 50 160	30,	1	62	<u>5 771</u> 5 611	<u>5 748</u> 5 611	<u>5 758</u> 5 620	<u>5 877</u> 5 489	<u>5 733</u> 5 596	<u>5 792</u> 5 654	<u>5 778</u> 5 640
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>57 475</u> 55 975	<u>57 273</u> 55 975	<u>57 361</u> 56 062	<u>58 421</u> 54 891	<u>57 142</u> 55 845	<u>57 668</u> 56 365	<u>57 536</u> 56 235
226-103-1903	25 74, 7400 180 260		1	713	<u>67 777</u> 65 918	<u>67 517</u> 65 918	<u>67 631</u> 66 030	<u>68 997</u> 64 521	<u>67 348</u> 65 751	<u>68 027</u> 66 421	<u>67 857</u> 66 253

226-103-1711	-1, 22,5		1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520					
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>23 113</u> 16 272	<u>17 612</u> 16 071	<u>23 295</u> 16 272	<u>18 235</u> 16 071	<u>22 590</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>29 902</u> 20 792	<u>22 579</u> 20 536	<u>30 139</u> 20 792	<u>23 409</u> 20 536	<u>29 199</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012								
226-103-1901	25 30, 3100 50 160		1	62	<u>5 822</u> 5 683	<u>5 828</u> 5 635	<u>5 796</u> 5 489	<u>5 886</u> 5 620	<u>5 653</u> 5 489
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>57 931</u> 56 625	<u>57 985</u> 56 191	<u>57 699</u> 54 891	<u>58 504</u> 56 062	<u>56 423</u> 54 891
226-103-1903	25 74, 7400 180 260		1	713	<u>68 365</u> 66 756	<u>68 435</u> 66 198	<u>68 066</u> 64 521	<u>69 104</u> 66 030	<u>66 421</u> 64 521

				,	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	
226-103-1800	13015-2012				
226-103-1801	-1		1	720	<u>20 828</u> 16 272
226-103-1802	-2		1	960	<u>26 848</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012				
226-103-1901	25 3100 50 160	30,	1	62	<u>5 717</u> 5 580
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>56 999</u> 55 704
226-103-1903	25 74, 7400 180 260		1	713	<u>67 164</u> 65 569

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200	<u>12 142 869</u> 11 066 037					
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 926 359</u> 2 636 913					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 759 190</u> 2 473 022	<u>2 554 284</u> 2 492 673	<u>2 540 168</u> 2 478 725	<u>2 562 232</u> 2 442 491	<u>2 541 930</u> 2 480 466	<u>2 550 759</u> 2 489 190
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 620 975</u> 3 315 554					
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 556 936</u> 3 252 770					
226-104-0107	-24		1	22600	<u>3 487 296</u> 3 152 689					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 963 732</u> 2 639 392	<u>2 732 714</u> 2 664 376	<u>2 716 520</u> 2 648 375	<u>2 741 832</u> 2 606 807	<u>2 718 542</u> 2 650 372	<u>2 728 671</u> 2 660 381
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 684 045</u> 5 128 487	<u>5 283 803</u> 5 161 206	<u>5 256 790</u> 5 134 513	<u>5 299 014</u> 5 065 172	<u>5 260 162</u> 5 137 846	<u>5 277 058</u> 5 154 542
226-104-0110	-42		1	62500	<u>11 328 938</u> 10 370 552					
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 599 748</u> 2 369 717					
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 099 266</u> 2 822 922					
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 514 031</u> 3 194 214					
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 764 294</u> 5 221 299					

				,						
226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200						
226-104-0103	-21		1	19700						
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 698 104</u> 2 473 022	<u>2 682 832</u> 2 473 022	<u>2 705 740</u> 2 473 022	<u>2 669 530</u> 2 442 491	<u>2 541 930</u> 2 480 466	<u>2 563 113</u> 2 501 397
226-104-0105	-22,16		1	19900						
226-104-0106	-22,16		1	19900						
226-104-0107	-24		1	22600						
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 893 654</u> 2 639 392	<u>2 876 135</u> 2 639 392	<u>2 902 414</u> 2 639 392	<u>2 864 925</u> 2 606 807	<u>2 718 542</u> 2 650 372	<u>2 742 843</u> 2 674 385
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 567 145</u> 5 128 487	<u>5 537 920</u> 5 128 487	<u>5 581 757</u> 5 128 487	<u>5 504 350</u> 5 065 172	<u>5 260 162</u> 5 137 846	<u>5 300 699</u> 5 177 902
226-104-0110	-42		1	62500						
226-104-0117	-18		1	15200						
226-104-0118	-21		1	18300						
226-104-0119	-24		1	21300						
226-104-0120	-33		1	36500						

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200					
226-104-0103	-21		1	19700					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 557 826</u> 2 496 173	<u>2 573 686</u> 2 511 845	<u>2 764 535</u> 2 473 022	<u>2 619 808</u> 2 442 491	<u>2 783 624</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16		1	19900					
226-104-0106	-22,16		1	19900					
226-104-0107	-24		1	22600					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 736 778</u> 2 668 392	<u>2 754 972</u> 2 686 371	<u>2 969 864</u> 2 639 392	<u>2 807 884</u> 2 606 807	<u>2 991 763</u> 2 639 392
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 290 582</u> 5 167 905	<u>5 320 934</u> 5 197 897	<u>5 694 274</u> 5 128 487	<u>5 409 198</u> 5 065 172	<u>5 730 805</u> 5 128 487
226-104-0110	-42		1	62500					
226-104-0117	-18		1	15200					
226-104-0118	-21		1	18300					
226-104-0119	-24		1	21300					
226-104-0120	-33		1	36500					

				,		
226-104-0100	13015-2012					
226-104-0101	-42		1	71200		
226-104-0103	-21		1	19700		
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 527 004</u> 2 442 491	<u>2 571 024</u> 2 442 491
226-104-0105	-22,16		1	19900		
226-104-0106	-22,16		1	19900		
226-104-0107	-24		1	22600		
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 701 419</u> 2 606 807	<u>2 751 918</u> 2 606 807
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 231 598</u> 5 065 172	<u>5 315 839</u> 5 065 172
226-104-0110	-42		1	62500		
226-104-0117	-18		1	15200		
226-104-0118	-21		1	18300		
226-104-0119	-24		1	21300		
226-104-0120	-33		1	36500		

226-104-0121	12		1	13200	<u>1 664 334</u> 1 476 204					
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 992 306</u> 1 758 871					
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 712 144</u> 2 425 721					
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 501 321</u> 3 127 566					
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 926 068</u> 3 500 398					
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 263 338</u> 5 608 072					
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 043 112</u> 8 120 711					
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200	<u>3 740 530</u> 3 382 110					
226-104-0204	98		1	25600	<u>3 660 798</u> 3 287 450					
226-104-0206	115		1	32100	<u>4 725 941</u> 4 255 137					
226-104-0214	165		1	53200	<u>7 839 276</u> 7 058 868					
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 876 898</u> 1 702 270					

				,						
226-104-0121	12		1	13200						
226-104-0122	15		1	16500						
226-104-0123	18		1	19800						
226-104-0124	21		1	25900						
226-104-0125	24		1	29600						
226-104-0126	33		1	45200						
226-104-0127	42		1	63250						
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200						
226-104-0204	98		1	25600						
226-104-0206	115		1	32100						
226-104-0214	165		1	53200						
226-104-0219	50		1	11700						

226-104-0121	12		1	13200					
226-104-0122	15		1	16500					
226-104-0123	18		1	19800					
226-104-0124	21		1	25900					
226-104-0125	24		1	29600					
226-104-0126	33		1	45200					
226-104-0127	42		1	63250					
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200					
226-104-0204	98		1	25600					
226-104-0206	115		1	32100					
226-104-0214	165		1	53200					
226-104-0219	50		1	11700					

				,		
226-104-0121	12		1	13200		
226-104-0122	15		1	16500		
226-104-0123	18		1	19800		
226-104-0124	21		1	25900		
226-104-0125	24		1	29600		
226-104-0126	33		1	45200		
226-104-0127	42		1	63250		
226-104-0200	13015-2012					
226-104-0202	93		1	24200		
226-104-0204	98		1	25600		
226-104-0206	115		1	32100		
226-104-0214	165		1	53200		
226-104-0219	50		1	11700		

226-104-0223	60		1	14800	<u>2 318 892</u> 2 099 079						
226-104-0225	73		1	20800	<u>3 947 468</u> 3 625 042						
226-104-0229	93		1	27800	<u>4 286 271</u> 3 874 742						
226-104-0233	115		1	39500	<u>5 369 494</u> 4 798 900						
226-104-0237	135		1	50400	<u>6 574 834</u> 5 852 204						
226-104-0243	93		1	22800	<u>3 683 926</u> 3 343 108						
226-104-0245	115		1	29600	<u>4 665 575</u> 4 225 405						

226-105.

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>9 012</u> 8 839	<u>9 555</u> 8 950	<u>9 437</u> 8 950	<u>9 687</u> 8 950	<u>9 496</u> 8 950	<u>9 353</u> 8 950	<u>9 258</u> 8 950	<u>9 235</u> 8 950

25.**251.****251-3.****251-302.**

8.04-08-2023

				,							
226-104-0223	60		1	14800							
226-104-0225	73		1	20800							
226-104-0229	93		1	27800							
226-104-0233	115		1	39500							
226-104-0237	135		1	50400							
226-104-0243	93		1	22800							
226-104-0245	115		1	29600							

				,								
226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	$\frac{9\,185}{8\,950}$	$\frac{9\,584}{8\,950}$	$\frac{9\,702}{8\,950}$	$\frac{9\,486}{8\,950}$	$\frac{9\,429}{8\,950}$	$\frac{9\,611}{8\,950}$	$\frac{9\,058}{8\,839}$	$\frac{9\,687}{8\,950}$

				,					
226-104-0223	60		1	14800					
226-104-0225	73		1	20800					
226-104-0229	93		1	27800					
226-104-0233	115		1	39500					
226-104-0237	135		1	50400					
226-104-0243	93		1	22800					
226-104-0245	115		1	29600					

				,			
226-105-0100	13015-2012						
226-105-0101	6		1	60	$\frac{9\ 110}{8\ 839}$	$\frac{9\ 628}{8\ 950}$	$\frac{9\ 481}{8\ 950}$

8.04-08-2023

				,		
226-104-0223	60		1	14800		
226-104-0225	73		1	20800		
226-104-0229	93		1	27800		
226-104-0233	115		1	39500		
226-104-0237	135		1	50400		
226-104-0243	93		1	22800		
226-104-0245	115		1	29600		

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 907 396</u> 4 800 000				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>4 598 815</u> 4 500 000				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 949</u> 18 500	<u>19 430</u> 18 500	<u>19 589</u> 18 500	<u>19 955</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 060</u> 17 500	<u>18 489</u> 17 500	<u>18 663</u> 17 500	<u>19 067</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 035</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 646</u> 17 500	<u>19 042</u> 17 500

255.

,

,

255-1.

255-101.

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>19 557</u> 18 500	<u>19 462</u> 18 500	<u>19 253</u> 18 500	<u>19 804</u> 18 500	<u>19 740</u> 18 500	<u>20 507</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 628</u> 17 500	<u>18 524</u> 17 500	<u>18 294</u> 17 500	<u>18 900</u> 17 500	<u>18 830</u> 17 500	<u>19 674</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 612</u> 17 500	<u>18 509</u> 17 500	<u>18 284</u> 17 500	<u>18 878</u> 17 500	<u>18 810</u> 17 500	<u>19 638</u> 17 500	<u>19 382</u> 17 500

251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250	<u>21 029</u> 18 500	<u>19 139</u> 18 500	<u>19 532</u> 18 500	<u>19 380</u> 18 500	<u>19 048</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>20 248</u> 17 500	<u>18 169</u> 17 500	<u>18 601</u> 17 500	<u>18 434</u> 17 500	<u>18 068</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>20 202</u> 17 500	<u>18 161</u> 17 500	<u>18 584</u> 17 500	<u>18 420</u> 17 500	<u>18 062</u> 17 500

				,	
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0401	1		1	250	<u>19 282</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 326</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 314</u> 17 500

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>62 036</u> 49 112	<u>62 979</u> 49 371	<u>58 053</u> 49 371	<u>56 419</u> 50 544	<u>59 131</u> 49 371	<u>67 100</u> 53 987	<u>62 790</u> 53 987
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>73 322</u> 63 170	<u>75 707</u> 61 775	<u>70 782</u> 61 775	<u>72 208</u> 66 109	<u>71 705</u> 61 775	<u>91 871</u> 78 125	<u>87 561</u> 78 125

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2									
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2									
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>6 960</u> 6 600	<u>6 960</u> 6 600	<u>6 893</u> 6 600	<u>6 960</u> 6 600			
255-102-0202	60 (17608-2017	2	1	130	<u>7 575</u> 7 200	<u>7 575</u> 7 200	<u>7 509</u> 7 200	<u>7 575</u> 7 200			
255-102-0203	60 (17608-2017	2	1	131	<u>8 603</u> 8 200	<u>8 603</u> 8 200	<u>8 536</u> 8 200	<u>8 603</u> 8 200			
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 038</u> 9 600	<u>10 038</u> 9 600	<u>9 972</u> 9 600	<u>10 038</u> 9 600			

8.04-08-2023

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>62 790</u> 53 987	<u>60 573</u> 53 987	<u>60 931</u> 50 544	<u>60 516</u> 49 371	<u>70 178</u> 53 987	<u>67 716</u> 53 987	<u>70 178</u> 53 987
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>87 561</u> 78 125	<u>85 344</u> 78 125	<u>75 968</u> 66 109	<u>73 245</u> 61 775	<u>94 949</u> 78 125	<u>92 486</u> 78 125	<u>94 949</u> 78 125

				,							
255-102-0100	, 17608-2017 30 - 50 - , , i	2									
255-102-0200	, , 17608-2017 60 - 100 - i , ,	2									
255-102-0201	60 17608-2017 ,	2	1	130							
255-102-0202	60 , () 17608-2017 -	2	1	130							
255-102-0203	60 , () 17608-2017 -	2	1	131							
255-102-0204	60 , 17608-2017 ,	2	1	130							

255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 465</u> 53 987	<u>58 500</u> 49 371	<u>62 297</u> 53 987	<u>54 912</u> 50 544	<u>56 971</u> 50 544
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>84 236</u> 78 125	<u>71 182</u> 61 775	<u>87 068</u> 78 125	<u>70 747</u> 66 109	<u>72 668</u> 66 109

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2							
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0202	60 () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 () 17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					

8.04-08-2023

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2			
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2			
255-102-0201	60 ' 17608-2017 '	2	1	130	
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	
255-102-0204	60 , , 17608-2017	2	1	130	

255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>7 332</u> 6 900	<u>7 332</u> 6 900	<u>7 242</u> 6 900	<u>7 332</u> 6 900		
255-102-0208	80 , () 17608-2018	2	1	175	<u>7 948</u> 7 500	<u>7 948</u> 7 500	<u>7 858</u> 7 500	<u>7 948</u> 7 500		
255-102-0209	80 , () 17608-2019	2	1	175	<u>8 974</u> 8 500	<u>8 974</u> 8 500	<u>8 884</u> 8 500	<u>8 974</u> 8 500		
255-102-0210	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 411</u> 9 900	<u>10 411</u> 9 900	<u>10 321</u> 9 900	<u>10 411</u> 9 900		
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 102</u> 7 650	<u>8 102</u> 7 650	<u>8 012</u> 7 650	<u>8 102</u> 7 650		
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	<u>8 718</u> 8 250	<u>8 718</u> 8 250	<u>8 628</u> 8 250	<u>8 718</u> 8 250		
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	<u>10 359</u> 9 850	<u>10 359</u> 9 850	<u>10 270</u> 9 850	<u>10 359</u> 9 850		
255-102-0214	100 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 796</u> 11 250	<u>11 796</u> 11 250	<u>11 706</u> 11 250	<u>11 796</u> 11 250		
255-102-0215	60 , 17608-2017	2	1	225	<u>7 609</u> 7 100	<u>7 609</u> 7 100	<u>7 494</u> 7 100	<u>7 609</u> 7 100		
255-102-0216	60 , () 17608-2022	2	1	225	<u>8 225</u> 7 700	<u>8 225</u> 7 700	<u>8 110</u> 7 700	<u>8 225</u> 7 700		

				,							
255-102-0207	80 , 17608-2017 ,	2	1	175							
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175							
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175							
255-102-0210	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175							
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175							
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175							
255-102-0214	100 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225							
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225							

				,					
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	(80 , -) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0209	(80 , -) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0210	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175					
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175					
255-102-0214	100 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	(60 , -) 17608-2022	2	1	225					

				,	
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0208	(80 , -) 17608-2018	2	1	175	
255-102-0209	(80 , -) 17608-2019	2	1	175	
255-102-0210	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	
255-102-0214	100 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0215	60 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0216	(60 , -) 17608-2022	2	1	225	

255-102-0217	60 , () 17608-2023	2	1	225	<u>9 251</u> 8 700	<u>9 251</u> 8 700	<u>9 136</u> 8 700	<u>9 251</u> 8 700		
255-102-0218	60 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 688</u> 10 100	<u>10 688</u> 10 100	<u>10 572</u> 10 100	<u>10 688</u> 10 100		
255-102-0221	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>7 845</u> 7 400	<u>7 845</u> 7 400	<u>7 756</u> 7 400	<u>7 845</u> 7 400		
255-102-0222	80 , () 17608-2024	2	1	175	<u>8 461</u> 8 000	<u>8 461</u> 8 000	<u>8 371</u> 8 000	<u>8 461</u> 8 000		
255-102-0223	80 , () 17608-2025	2	1	175	<u>9 487</u> 9 000	<u>9 487</u> 9 000	<u>9 397</u> 9 000	<u>9 487</u> 9 000		
255-102-0224	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 924</u> 10 400	<u>10 924</u> 10 400	<u>10 834</u> 10 400	<u>10 924</u> 10 400		
255-102-0225	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 430</u> 7 900	<u>8 430</u> 7 900	<u>8 315</u> 7 900	<u>8 430</u> 7 900		
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 046</u> 8 500	<u>9 046</u> 8 500	<u>8 931</u> 8 500	<u>9 046</u> 8 500		
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>10 688</u> 10 100	<u>10 688</u> 10 100	<u>10 572</u> 10 100	<u>10 688</u> 10 100		
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 125</u> 11 500	<u>12 125</u> 11 500	<u>12 009</u> 11 500	<u>12 125</u> 11 500		

				,							
255-102-0217	60 , () 17608-2023	2	1	225							
255-102-0218	60 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0221	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0222	80 , () 17608-2024	2	1	175							
255-102-0223	80 , () 17608-2025	2	1	175							
255-102-0224	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0225	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225							
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225							
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225							

				,					
255-102-0217	60 , () 17608-2023	2	1	225					
255-102-0218	60 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 , () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0223	80 , () 17608-2025	2	1	175					
255-102-0224	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0228	100 , 17608-2017	2	1	225					

				,	
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	
255-102-0218	60 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	
255-102-0224	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0225	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	
255-102-0228	100 , , 17608-2017	2	1	225	

255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 358</u> 7 900	<u>8 358</u> 7 900	<u>8 269</u> 7 900	<u>8 358</u> 7 900		
255-102-0230	80 , () 17608-2028	2	1	175	<u>8 974</u> 8 500	<u>8 974</u> 8 500	<u>8 884</u> 8 500	<u>8 974</u> 8 500		
255-102-0231	80 , () 17608-2029	2	1	175	<u>10 000</u> 9 500	<u>10 000</u> 9 500	<u>9 911</u> 9 500	<u>10 000</u> 9 500		
255-102-0232	800 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 437</u> 10 900	<u>11 437</u> 10 900	<u>11 347</u> 10 900	<u>11 437</u> 10 900		
255-102-0233	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 943</u> 8 400	<u>8 943</u> 8 400	<u>8 828</u> 8 400	<u>8 943</u> 8 400		
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>9 559</u> 9 000	<u>9 559</u> 9 000	<u>9 444</u> 9 000	<u>9 559</u> 9 000		
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 201</u> 10 600	<u>11 201</u> 10 600	<u>11 086</u> 10 600	<u>11 201</u> 10 600		
255-102-0236	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 638</u> 12 000	<u>12 638</u> 12 000	<u>12 522</u> 12 000	<u>12 638</u> 12 000		
255-102-0237	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 226</u> 9 650	<u>10 226</u> 9 650	<u>10 111</u> 9 650	<u>10 226</u> 9 650		
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>10 842</u> 10 250	<u>10 842</u> 10 250	<u>10 726</u> 10 250	<u>10 842</u> 10 250		

				,							
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175							
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175							
255-102-0232	800 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0233	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225							
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225							
255-102-0236	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0237	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225							

				,					
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	(80 , -) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0231	(80 , -) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0232	800 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					

				,	
255-102-0229	80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0230	(80 , -) 17608-2028	2	1	175	
255-102-0231	(80 , -) 17608-2029	2	1	175	
255-102-0232	800 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0233	100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	
255-102-0236	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0237	100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	

255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>12 484</u> 11 850	<u>12 484</u> 11 850	<u>12 368</u> 11 850	<u>12 484</u> 11 850		
255-102-0240	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>13 920</u> 13 250	<u>13 920</u> 13 250	<u>13 805</u> 13 250	<u>13 920</u> 13 250		
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2								
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>12 501</u> 12 000	<u>12 501</u> 12 000	<u>12 434</u> 12 000	<u>12 501</u> 12 000		
255-102-0302	(60 , -) 17608-2017	2	1	130	<u>12 501</u> 12 000	<u>12 501</u> 12 000	<u>12 434</u> 12 000	<u>12 501</u> 12 000		
255-102-0303	(60 , -) 17608-2017	2	1	130	<u>13 014</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500	<u>12 948</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500		
255-102-0304	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>15 067</u> 14 500	<u>15 067</u> 14 500	<u>15 000</u> 14 500	<u>15 067</u> 14 500		
255-102-0305	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>13 079</u> 12 500	<u>13 079</u> 12 500	<u>12 989</u> 12 500	<u>13 079</u> 12 500		
255-102-0306	(80 , -) 17608-2018	2	1	175	<u>13 079</u> 12 500	<u>13 079</u> 12 500	<u>12 989</u> 12 500	<u>13 079</u> 12 500		

				,							
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225							
255-102-0240	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2									
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0302	(60 , -) 17608-2017	2	1	130							
255-102-0303	(60 , -) 17608-2017	2	1	130							
255-102-0304	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0305	80 , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0306	(80 , -) 17608-2018	2	1	175							

255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2							
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0302	(60 , -) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0303	(60 , -) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0304	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0305	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0306	(80 , -) 17608-2018	2	1	175					

				,	
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	
255-102-0240	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2			
255-102-0301	60 , , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0302	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0303	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0304	60 , , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0305	80 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0306	80 , - () 17608-2018	2	1	175	

255-102-0307	(80 , -) 17608-2019	2	1	175	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 502</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000		
255-102-0308	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>15 644</u> 15 000	<u>15 644</u> 15 000	<u>15 555</u> 15 000	<u>15 644</u> 15 000		
255-102-0309	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 062</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500		
255-102-0310	- 100 , () 17608-2020	2	1	225	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 062</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500		
255-102-0311	- 100 , () 17608-2021	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0312	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 627</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000		
255-102-0313	60 , , 17608-2017	2	1	130	<u>13 014</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500	<u>12 948</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500		
255-102-0314	(60 , -) 17608-2022	2	1	130	<u>13 014</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500	<u>12 948</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500		
255-102-0315	(60 , -) 17608-2023	2	1	130	<u>13 527</u> 13 000	<u>13 527</u> 13 000	<u>13 461</u> 13 000	<u>13 527</u> 13 000		

				,							
255-102-0307	(80 , -) 17608-2019	2	1	175							
255-102-0308	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0309	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0310	- 100 , () 17608-2020	2	1	225							
255-102-0311	- 100 , () 17608-2021	2	1	225							
255-102-0312	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0313	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0314	(60 , -) 17608-2022	2	1	130							
255-102-0315	(60 , -) 17608-2023	2	1	130							

255-102-0307	(80 , -) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0308	80 , , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0309	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0310	- 100 , () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0311	- 100 , () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0312	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0313	60 , , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0314	(60 , -) 17608-2022	2	1	130					
255-102-0315	(60 , -) 17608-2023	2	1	130					

				,	
255-102-0307	(80 , -) 17608-2019	2	1	175	
255-102-0308	80 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0309	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0310	- 100 , () 17608-2020	2	1	225	
255-102-0311	- 100 , () 17608-2021	2	1	225	
255-102-0312	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0313	60 , , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0314	(60 , -) 17608-2022	2	1	130	
255-102-0315	(60 , -) 17608-2023	2	1	130	

255-102-0316	60 , , , 17608-2017	2	1	130	<u>15 580</u> 15 000	<u>15 580</u> 15 000	<u>15 513</u> 15 000	<u>15 580</u> 15 000		
255-102-0317	80 , , , 17608-2017	2	1	175	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 502</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000		
255-102-0318	(80 , -) 17608-2024	2	1	175	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 502</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000		
255-102-0319	(80 , -) 17608-2025	2	1	175	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 015</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500		
255-102-0320	80 , , , 17608-2017	2	1	175	<u>16 158</u> 15 500	<u>16 158</u> 15 500	<u>16 068</u> 15 500	<u>16 158</u> 15 500		
255-102-0321	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0322	- 100 , () 17608-2026	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0323	- 100 , () 17608-2027	2	1	225	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 088</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500		
255-102-0324	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>17 256</u> 16 500	<u>17 256</u> 16 500	<u>17 140</u> 16 500	<u>17 256</u> 16 500		

				,							
255-102-0316	60 , , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0317	80 , , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0318	(80 , -) 17608-2024	2	1	175							
255-102-0319	(80 , -) 17608-2025	2	1	175							
255-102-0320	80 , , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0321	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0322	- 100 , () 17608-2026	2	1	225							
255-102-0323	- 100 , () 17608-2027	2	1	225							
255-102-0324	100 , , , 17608-2017	2	1	225							

				,					
255-102-0316	60 , , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0317	80 , , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0318	(80 , -) 17608-2024	2	1	175					
255-102-0319	(80 , -) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0320	80 , , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0321	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0322	- 100 , () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0323	- 100 , () 17608-2027	2	1	225					
255-102-0324	100 , , , 17608-2017	2	1	225					

				,	
255-102-0316	60 , , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0317	80 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0318	(80 , -) 17608-2024	2	1	175	
255-102-0319	(80 , -) 17608-2025	2	1	175	
255-102-0320	80 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0321	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0322	- 100 , () 17608-2026	2	1	225	
255-102-0323	- 100 , () 17608-2027	2	1	225	
255-102-0324	100 , , , 17608-2017	2	1	225	

255-102-0325	100 , , , 17608-2017	2	1	175	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 015</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500		
255-102-0326	(80 , -) 17608-2028	2	1	175	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 015</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500		
255-102-0327	(80 , -) 17608-2029	2	1	175	<u>14 618</u> 14 000	<u>14 618</u> 14 000	<u>14 528</u> 14 000	<u>14 618</u> 14 000		
255-102-0328	80 , , , 17608-2017	2	1	175	<u>16 671</u> 16 000	<u>16 671</u> 16 000	<u>16 581</u> 16 000	<u>16 671</u> 16 000		
255-102-0329	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 088</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500		
255-102-0330	- 100 , () 17608-2030	2	1	225	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 088</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500		
255-102-0331	- 100 , () 17608-2031	2	1	225	<u>15 716</u> 15 000	<u>15 716</u> 15 000	<u>15 601</u> 15 000	<u>15 716</u> 15 000		
255-102-0332	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>17 769</u> 17 000	<u>17 769</u> 17 000	<u>17 653</u> 17 000	<u>17 769</u> 17 000		
255-102-0333	100 , , , 17608-2017	2	1	225	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 114</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500		

				,							
255-102-0325	100 , , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0326	(80 , -) 17608-2028	2	1	175							
255-102-0327	(80 , -) 17608-2029	2	1	175							
255-102-0328	80 , , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0329	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0330	- 100 , () 17608-2030	2	1	225							
255-102-0331	- 100 , () 17608-2031	2	1	225							
255-102-0332	100 , , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0333	100 , , , 17608-2017	2	1	225							

255-102-0325	100 , , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0326	(80 , -) 17608-2028	2	1	175					
255-102-0327	(80 , -) 17608-2029	2	1	175					
255-102-0328	80 , , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0329	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0330	- 100 , () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0331	- 100 , () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0332	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0333	100 , , , 17608-2017	2	1	225					

				,	
255-102-0325	100 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0326	(80 , -) 17608-2028	2	1	175	
255-102-0327	(80 , -) 17608-2029	2	1	175	
255-102-0328	80 , , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0329	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0330	- 100 , () 17608-2030	2	1	225	
255-102-0331	- 100 , () 17608-2031	2	1	225	
255-102-0332	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0333	100 , , , 17608-2017	2	1	225	

255-102-0334	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 114</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500		
255-102-0335	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 627</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000		
255-102-0336	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>18 795</u> 18 000	<u>18 795</u> 18 000	<u>18 679</u> 18 000	<u>18 795</u> 18 000		
255-102-0400	60 = 100 - i , 17608-2017	2								
255-102-0401	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 986</u> 7 600	<u>7 986</u> 7 600	<u>7 919</u> 7 600	<u>7 986</u> 7 600		
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>8 602</u> 8 200	<u>8 602</u> 8 200	<u>8 535</u> 8 200	<u>8 602</u> 8 200		
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>9 628</u> 9 200	<u>9 628</u> 9 200	<u>9 561</u> 9 200	<u>9 628</u> 9 200		
255-102-0404	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>11 064</u> 10 600	<u>11 064</u> 10 600	<u>10 998</u> 10 600	<u>11 064</u> 10 600		
255-102-0405	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 358</u> 7 900	<u>8 358</u> 7 900	<u>8 269</u> 7 900	<u>8 358</u> 7 900		

				,							
255-102-0334	100 , - () 17608-2032	2	1	225							
255-102-0335	100 , - () 17608-2033	2	1	225							
255-102-0336	100 , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0400	60 = 100 , 17608-2017	2									
255-102-0401	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130							
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130							
255-102-0404	60 , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0405	80 , 17608-2017	2	1	175							

				,					
255-102-0334	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0335	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0336	100 , , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0400	, , 60 = 100 - i , , , 17608-2017	2							
255-102-0401	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175					

				,	
255-102-0334	100 , - () 17608-2032	2	1	225	
255-102-0335	100 , - () 17608-2033	2	1	225	
255-102-0336	100 , , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0400	, , 60 = 100 - i , , , 17608-2017	2			
255-102-0401	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0404	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0405	80 , , 17608-2017	2	1	175	

255-102-0406	(80 ,) 17608-2018	2	1	175	<u>8 974</u> 8 500	<u>8 974</u> 8 500	<u>8 884</u> 8 500	<u>8 974</u> 8 500		
255-102-0407	(80 ,) 17608-2019	2	1	175	<u>10 000</u> 9 500	<u>10 000</u> 9 500	<u>9 911</u> 9 500	<u>10 000</u> 9 500		
255-102-0408	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 437</u> 10 900	<u>11 437</u> 10 900	<u>11 347</u> 10 900	<u>11 437</u> 10 900		
255-102-0409	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 943</u> 8 400	<u>8 943</u> 8 400	<u>8 828</u> 8 400	<u>8 943</u> 8 400		
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>9 559</u> 9 000	<u>9 559</u> 9 000	<u>9 444</u> 9 000	<u>9 559</u> 9 000		
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>11 201</u> 10 600	<u>11 201</u> 10 600	<u>11 086</u> 10 600	<u>11 201</u> 10 600		
255-102-0412	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 638</u> 12 000	<u>12 638</u> 12 000	<u>12 522</u> 12 000	<u>12 638</u> 12 000		
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 499</u> 8 100	<u>8 499</u> 8 100	<u>8 432</u> 8 100	<u>8 499</u> 8 100		
255-102-0414	(60 ,) 17608-2022	2	1	130	<u>9 115</u> 8 700	<u>9 115</u> 8 700	<u>9 048</u> 8 700	<u>9 115</u> 8 700		

				,							
255-102-0406	(80 , -) 17608-2018	2	1	175							
255-102-0407	(80 , -) 17608-2019	2	1	175							
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0410	- 100 , () 17608-2020	2	1	225							
255-102-0411	- 100 , () 17608-2021	2	1	225							
255-102-0412	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0413	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0414	(60 , -) 17608-2022	2	1	130							

255-102-0406	(80 ,) 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	(80 ,) 17608-2019	2	1	175					
255-102-0408	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	- 100 , () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	- 100 , () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	(60 ,) 17608-2022	2	1	130					

				,	
255-102-0406	(80 , -) 17608-2018	2	1	175	
255-102-0407	(80 , -) 17608-2019	2	1	175	
255-102-0408	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0409	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	
255-102-0412	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0413	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0414	(60 , -) 17608-2022	2	1	130	

255-102-0415	(60 ,) 17608-2023	2	1	130	<u>10 141</u> 9 700	<u>10 141</u> 9 700	<u>10 074</u> 9 700	<u>10 141</u> 9 700		
255-102-0416	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>11 578</u> 11 100	<u>11 578</u> 11 100	<u>11 511</u> 11 100	<u>11 578</u> 11 100		
255-102-0417	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 872</u> 8 400	<u>8 872</u> 8 400	<u>8 782</u> 8 400	<u>8 872</u> 8 400		
255-102-0418	(80 ,) 17608-2024	2	1	175	<u>9 487</u> 9 000	<u>9 487</u> 9 000	<u>9 397</u> 9 000	<u>9 487</u> 9 000		
255-102-0419	(80 ,) 17608-2025	2	1	175	<u>10 513</u> 10 000	<u>10 513</u> 10 000	<u>10 424</u> 10 000	<u>10 513</u> 10 000		
255-102-0420	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 950</u> 11 400	<u>11 400</u> 11 400	<u>11 860</u> 11 400	<u>11 950</u> 11 400		
255-102-0421	100 , 17608-2017	2	1	225	<u>9 456</u> 8 900	<u>9 456</u> 8 900	<u>9 341</u> 8 900	<u>9 456</u> 8 900		
255-102-0422	- 100 , () 17608-2026	2	1	225	<u>10 072</u> 9 500	<u>10 072</u> 9 500	<u>9 957</u> 9 500	<u>10 072</u> 9 500		
255-102-0423	- 100 , () 17608-2027	2	1	225	<u>11 714</u> 11 100	<u>11 714</u> 11 100	<u>11 599</u> 11 100	<u>11 714</u> 11 100		

				,							
255-102-0415	(60 , -) 17608-2023	2	1	130							
255-102-0416	60 , , 17608-2017	2	1	130							
255-102-0417	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0418	(80 , -) 17608-2024	2	1	175							
255-102-0419	(80 , -) 17608-2025	2	1	175							
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0422	- 100 , () 17608-2026	2	1	225							
255-102-0423	- 100 , () 17608-2027	2	1	225							

255-102-0415	(60 , -) 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	60 , , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	(80 , -) 17608-2024	2	1	175					
255-102-0419	(80 , -) 17608-2025	2	1	175					
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	- 100 , () 17608-2026	2	1	225					
255-102-0423	- 100 , () 17608-2027	2	1	225					

				,	
255-102-0415	(60 , -) 17608-2023	2	1	130	
255-102-0416	60 , , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0417	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0418	(80 , -) 17608-2024	2	1	175	
255-102-0419	(80 , -) 17608-2025	2	1	175	
255-102-0420	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0421	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0422	- 100 , () 17608-2026	2	1	225	
255-102-0423	- 100 , () 17608-2027	2	1	225	

255-102-0424	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>13 151</u> 12 500	<u>13 151</u> 12 500	<u>13 035</u> 12 500	<u>13 151</u> 12 500		
255-102-0425	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>9 385</u> 8 900	<u>9 385</u> 8 900	<u>9 295</u> 8 900	<u>9 385</u> 8 900		
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>10 000</u> 9 500	<u>10 000</u> 9 500	<u>9 911</u> 9 500	<u>10 000</u> 9 500		
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>11 027</u> 10 500	<u>11 027</u> 10 500	<u>10 937</u> 10 500	<u>11 027</u> 10 500		
255-102-0428	80 , , 17608-2017	2	1	175	<u>12 463</u> 11 900	<u>12 463</u> 11 900	<u>12 373</u> 11 900	<u>12 463</u> 11 900		
255-102-0429	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>9 970</u> 9 400	<u>9 970</u> 9 400	<u>9 854</u> 9 400	<u>9 970</u> 9 400		
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>10 585</u> 10 000	<u>10 585</u> 10 000	<u>10 470</u> 10 000	<u>10 585</u> 10 000		
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>12 227</u> 11 600	<u>12 227</u> 11 600	<u>12 112</u> 11 600	<u>12 227</u> 11 600		
255-102-0432	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>13 664</u> 13 000	<u>13 664</u> 13 000	<u>13 548</u> 13 000	<u>13 664</u> 13 000		

				,							
255-102-0424	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0425	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175							
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175							
255-102-0428	80 , , 17608-2017	2	1	175							
255-102-0429	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225							
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225							
255-102-0432	100 , , 17608-2017	2	1	225							

				,					
255-102-0424	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 , () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0428	80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0432	100 , 17608-2017	2	1	225					

				,	
255-102-0424	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0425	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175	
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175	
255-102-0428	80 , , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0429	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225	
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	
255-102-0432	100 , , 17608-2017	2	1	225	

255-102-0433	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>10 996</u> 10 400	<u>10 996</u> 10 400	<u>10 880</u> 10 400	<u>10 996</u> 10 400		
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>11 611</u> 11 000	<u>11 611</u> 11 000	<u>11 496</u> 11 000	<u>11 611</u> 11 000		
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>13 253</u> 12 600	<u>13 253</u> 12 600	<u>13 138</u> 12 600	<u>13 253</u> 12 600		
255-102-0436	100 , , 17608-2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0500	60 - 100 - i , , , 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96					<u>2 929</u> 2 768	<u>3 308</u> 2 768
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96					<u>3 021</u> 2 857	<u>3 400</u> 2 857
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120					<u>3 245</u> 2 879	
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120					<u>3 245</u> 2 879	
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 442</u> 4 018	<u>4 776</u> 4 018	<u>4 336</u> 4 018	<u>4 473</u> 4 018	<u>3 157</u> 2 946	<u>3 726</u> 2 946

				,							
255-102-0433	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225							
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225							
255-102-0436	100 , , 17608-2017	2	1	225							
255-102-0500	60 - 100 - i , , , 17608-2017	2									
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 136</u> 2 768	<u>3 136</u> 2 768	<u>3 047</u> 2 768	<u>3 431</u> 2 768	<u>3 333</u> 2 768	<u>3 431</u> 2 768	<u>3 003</u> 2 768
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 228</u> 2 857	<u>3 228</u> 2 857	<u>3 139</u> 2 857	<u>3 523</u> 2 857	<u>3 425</u> 2 857	<u>3 523</u> 2 857	<u>3 095</u> 2 857
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120			<u>2 672</u> 2 294				<u>2 520</u> 2 211
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120			<u>2 919</u> 2 536				<u>2 758</u> 2 445
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 467</u> 2 946	<u>3 467</u> 2 946	<u>3 334</u> 2 946	<u>3 910</u> 2 946	<u>3 762</u> 2 946	<u>3 910</u> 2 946	<u>3 267</u> 2 946

255-102-0433	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	100 , , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0500	60 - 100 - i , , , 17608-2017	2							
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 116</u> 2 768				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 208</u> 2 857				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 513</u> 2 286				
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>2 759</u> 2 527				
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 437</u> 2 946	<u>4 776</u> 4 018	<u>4 553</u> 4 018	<u>4 649</u> 4 018	<u>4 738</u> 4 018

				,	
255-102-0433	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	
255-102-0436	100 , , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0500	, , 60 - 100 - i , , , 17608-2017	2			
255-102-0600	, 40 - 80 - 17608-2017	2			
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 615</u> 4 018

					,						
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>5 084</u> 4 643	<u>5 418</u> 4 643	<u>4 978</u> 4 643	<u>5 115</u> 4 643	<u>3 248</u> 3 036	<u>3 817</u> 3 036
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168					<u>3 179</u> 2 946	<u>3 843</u> 2 946
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168					<u>3 270</u> 3 036	<u>3 934</u> 3 036
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 007</u> 4 464	<u>5 452</u> 4 464	<u>4 866</u> 4 464	<u>5 048</u> 4 464	<u>3 934</u> 3 661	<u>4 693</u> 3 661
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>5 831</u> 5 268	<u>6 277</u> 5 268	<u>5 690</u> 5 268	<u>5 873</u> 5 268	<u>4 026</u> 3 750	<u>4 784</u> 3 750
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>19 490</u> 18 810	<u>19 490</u> 18 810	<u>19 423</u> 18 810	<u>19 490</u> 18 810	<u>20 018</u> 19 390	
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>19 759</u> 19 010	<u>19 759</u> 19 010	<u>19 670</u> 19 010	<u>19 759</u> 19 010	<u>20 439</u> 19 760	
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>19 797</u> 19 110	<u>19 797</u> 19 110	<u>19 731</u> 19 110	<u>19 797</u> 19 110	<u>20 326</u> 19 690	
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 067</u> 19 310	<u>20 067</u> 19 310	<u>19 978</u> 19 310	<u>20 067</u> 19 310	<u>20 747</u> 20 060	
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 375</u> 19 610	<u>20 375</u> 19 610	<u>20 285</u> 19 610	<u>20 375</u> 19 610	<u>21 055</u> 20 360	
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>21 473</u> 20 610	<u>21 473</u> 20 610	<u>21 358</u> 20 610	<u>21 473</u> 20 610	<u>22 322</u> 21 550	
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>21 986</u> 21 110	<u>21 986</u> 21 110	<u>21 871</u> 21 110	<u>21 986</u> 21 110	<u>22 836</u> 22 050	

					,							
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 426</u> 3 036	<u>4 002</u> 3 036	<u>3 854</u> 3 036	<u>4 002</u> 3 036	<u>3 359</u> 3 036
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 541</u> 2 946	<u>3 541</u> 2 946	<u>3 386</u> 2 946	<u>4 058</u> 2 946	<u>3 886</u> 2 946	<u>4 058</u> 2 946	<u>3 308</u> 2 946
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>3 632</u> 3 036	<u>3 632</u> 3 036	<u>3 477</u> 3 036	<u>4 150</u> 3 036	<u>3 977</u> 3 036	<u>4 150</u> 3 036	<u>3 400</u> 3 036
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 348</u> 3 661	<u>4 348</u> 3 661	<u>4 170</u> 3 661	<u>4 939</u> 3 661	<u>4 742</u> 3 661	<u>4 939</u> 3 661	<u>4 082</u> 3 661
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 439</u> 3 750	<u>4 439</u> 3 750	<u>4 262</u> 3 750	<u>5 030</u> 3 750	<u>4 833</u> 3 750	<u>5 030</u> 3 750	<u>4 173</u> 3 750
255-102-0800	17608-2017		2									
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130							
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175							
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130							
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175							
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175							
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225							
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225							

					,					
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 529</u> 3 036	<u>5 418</u> 4 643	<u>5 195</u> 4 643	<u>5 291</u> 4 643	<u>5 379</u> 4 643
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 506</u> 2 946		<u>4 416</u> 3 799		
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>3 598</u> 3 036		<u>5 207</u> 4 571		
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 308</u> 3 661	<u>5 452</u> 4 464	<u>5 155</u> 4 464	<u>5 283</u> 4 464	<u>5 401</u> 4 464
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 400</u> 3 750	<u>6 277</u> 5 268	<u>5 980</u> 5 268	<u>6 108</u> 5 268	<u>6 226</u> 5 268
255-102-0800	17608-2017		2							
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130					
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175					
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130					
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175					
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175					
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225					
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225					

					,	
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>5 256</u> 4 643
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>5 237</u> 4 464
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>6 062</u> 5 268
255-102-0800	17608-2017		2			
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225	

255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>22 273</u> 21 310	<u>22 273</u> 21 310	<u>22 129</u> 21 310	<u>22 273</u> 21 310	<u>23 237</u> 22 390
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>19 859</u> 19 170	<u>19 859</u> 19 170	<u>19 792</u> 19 170	<u>19 859</u> 19 170	<u>20 388</u> 19 750
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 039</u> 19 370	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 809</u> 20 120
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 100</u> 19 470	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 695</u> 20 050
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>20 437</u> 19 670	<u>20 437</u> 19 670	<u>20 347</u> 19 670	<u>20 437</u> 19 670	<u>21 117</u> 20 420
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>20 745</u> 19 970	<u>20 745</u> 19 970	<u>20 655</u> 19 970	<u>20 745</u> 19 970	<u>21 424</u> 20 720
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>21 843</u> 20 970	<u>21 843</u> 20 970	<u>21 727</u> 20 970	<u>21 843</u> 20 970	<u>22 692</u> 21 910
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>22 356</u> 21 470	<u>22 356</u> 21 470	<u>22 240</u> 21 470	<u>22 356</u> 21 470	<u>23 205</u> 22 410
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>22 643</u> 21 670	<u>22 643</u> 21 670	<u>22 498</u> 21 670	<u>22 643</u> 21 670	<u>23 607</u> 22 750
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>19 951</u> 19 260	<u>19 951</u> 19 260	<u>19 885</u> 19 260	<u>19 951</u> 19 260	<u>20 480</u> 19 840
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 131</u> 19 460	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 901</u> 20 210
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 193</u> 19 560	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 788</u> 20 140
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>20 529</u> 19 760	<u>20 529</u> 19 760	<u>20 439</u> 19 760	<u>20 529</u> 19 760	<u>21 209</u> 20 510

255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282						
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130						
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130						
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225						
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225						
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282						
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130						
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175						
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130						
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175						

255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282				
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130				
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225				
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130				
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130				
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				

255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175

255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>20 837</u> 20 060	<u>20 837</u> 20 060	<u>20 747</u> 20 060	<u>20 837</u> 20 060	<u>21 517</u> 20 810
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>21 935</u> 21 060	<u>21 935</u> 21 060	<u>21 820</u> 21 060	<u>21 935</u> 21 060	<u>22 784</u> 22 000
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>22 448</u> 21 560	<u>22 448</u> 21 560	<u>22 333</u> 21 560	<u>22 448</u> 21 560	<u>23 297</u> 22 500
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>22 735</u> 21 760	<u>22 735</u> 21 760	<u>22 591</u> 21 760	<u>22 735</u> 21 760	<u>23 699</u> 22 840
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>20 639</u> 19 930	<u>20 639</u> 19 930	<u>20 572</u> 19 930	<u>20 639</u> 19 930	<u>21 167</u> 20 510
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>20 909</u> 20 130	<u>20 909</u> 20 130	<u>20 819</u> 20 130	<u>20 909</u> 20 130	<u>21 589</u> 20 880
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>20 947</u> 20 230	<u>20 947</u> 20 230	<u>20 880</u> 20 230	<u>20 947</u> 20 230	<u>21 475</u> 20 810
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 127</u> 20 430	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 897</u> 21 180
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>21 525</u> 20 730	<u>21 525</u> 20 730	<u>21 435</u> 20 730	<u>21 525</u> 20 730	<u>22 204</u> 21 480
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>22 623</u> 21 730	<u>22 623</u> 21 730	<u>22 507</u> 21 730	<u>22 623</u> 21 730	<u>23 472</u> 22 670
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 020</u> 22 230	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 985</u> 23 170
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>23 423</u> 22 430	<u>23 423</u> 22 430	<u>23 278</u> 22 430	<u>23 423</u> 22 430	<u>24 386</u> 23 510
255-102-0900	17608-2017		2							

255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175						
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225						
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225						
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282						
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130						
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175						
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130						
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175						
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175						
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225						
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225						
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282						
255-102-0900	17608-2017		2								

255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0900	17608-2017		2						

255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282
255-102-0900	17608-2017		2		

255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 092</u> 23 360	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 687</u> 23 940
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>24 429</u> 23 560	<u>24 429</u> 23 560	<u>24 339</u> 23 560	<u>24 429</u> 23 560	<u>25 109</u> 24 310
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 400</u> 23 660	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 995</u> 24 240
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>24 737</u> 23 860	<u>24 737</u> 23 860	<u>24 647</u> 23 860	<u>24 737</u> 23 860	<u>25 416</u> 24 610
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 044</u> 24 160	<u>25 044</u> 24 160	<u>24 955</u> 24 160	<u>25 044</u> 24 160	<u>25 724</u> 24 910
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 027</u> 25 160	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 992</u> 26 100
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>27 682</u> 26 660	<u>27 682</u> 26 660	<u>27 566</u> 26 660	<u>27 682</u> 26 660	<u>28 531</u> 27 600
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>26 943</u> 25 860	<u>26 943</u> 25 860	<u>26 798</u> 25 860	<u>26 943</u> 25 860	<u>27 906</u> 26 940
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>24 621</u> 23 810	<u>23 810</u> 23 810	<u>24 554</u> 23 810	<u>24 621</u> 23 810	<u>25 149</u> 24 390
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>24 890</u> 24 010	<u>24 890</u> 24 010	<u>24 801</u> 24 010	<u>24 890</u> 24 010	<u>25 570</u> 24 760
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>24 928</u> 24 110	<u>24 928</u> 24 110	<u>24 862</u> 24 110	<u>24 928</u> 24 110	<u>25 457</u> 24 690
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 109</u> 24 310	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 878</u> 25 060
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 506</u> 24 610	<u>25 506</u> 24 610	<u>25 416</u> 24 610	<u>25 506</u> 24 610	<u>26 186</u> 25 360

255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130						
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175						
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130						
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175						
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175						
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225						
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225						
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282						
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130						
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175						
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130						
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175						
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175						

255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130				
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175				
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130				
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175				
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175				
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225				
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225				
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282				
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				

				,	
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175

255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>26 604</u> 25 610	<u>26 604</u> 25 610	<u>26 489</u> 25 610	<u>26 604</u> 25 610	<u>27 453</u> 26 550
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 002</u> 26 110	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 967</u> 27 050
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>27 404</u> 26 310	<u>27 404</u> 26 310	<u>27 260</u> 26 310	<u>27 404</u> 26 310	<u>28 368</u> 27 390
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>24 898</u> 24 080	<u>24 898</u> 24 080	<u>24 831</u> 24 080	<u>24 898</u> 24 080	<u>25 426</u> 24 660
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 078</u> 24 280	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 847</u> 25 030
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 139</u> 24 380	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 734</u> 24 960
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>25 475</u> 24 580	<u>25 475</u> 24 580	<u>25 386</u> 24 580	<u>25 475</u> 24 580	<u>26 155</u> 25 330
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>25 783</u> 24 880	<u>25 783</u> 24 880	<u>25 693</u> 24 880	<u>25 783</u> 24 880	<u>26 463</u> 25 630
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>26 881</u> 25 880	<u>26 881</u> 25 880	<u>26 766</u> 25 880	<u>26 881</u> 25 880	<u>27 730</u> 26 820
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>27 394</u> 26 380	<u>27 394</u> 26 380	<u>27 279</u> 26 380	<u>27 394</u> 26 380	<u>28 244</u> 27 320
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>27 682</u> 26 580	<u>27 682</u> 26 580	<u>27 537</u> 26 580	<u>27 682</u> 26 580	<u>28 645</u> 27 660
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 282</u> 24 520	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 878</u> 25 100
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>25 619</u> 24 720	<u>25 619</u> 24 720	<u>25 529</u> 24 720	<u>25 619</u> 24 720	<u>26 299</u> 25 470

255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225						
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225						
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282						
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130						
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130						
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225						
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225						
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282						
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130						
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175						

255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225				
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225				
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130				
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225				
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175				

255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175

255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>25 657</u> 24 820	<u>25 657</u> 24 820	<u>25 590</u> 24 820	<u>25 657</u> 24 820	<u>26 186</u> 25 400
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>25 927</u> 25 020	<u>25 927</u> 25 020	<u>25 837</u> 25 020	<u>25 927</u> 25 020	<u>26 607</u> 25 770
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 145</u> 25 320	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 915</u> 26 070
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>27 333</u> 26 320	<u>27 333</u> 26 320	<u>27 217</u> 26 320	<u>27 333</u> 26 320	<u>28 182</u> 27 260
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>27 846</u> 26 820	<u>27 846</u> 26 820	<u>27 730</u> 26 820	<u>27 846</u> 26 820	<u>28 695</u> 27 760
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>28 133</u> 27 020	<u>28 133</u> 27 020	<u>27 988</u> 27 020	<u>28 133</u> 27 020	<u>29 097</u> 28 100

255-103.

255-103-0100									
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 715</u> 10 475	<u>10 400</u> 10 100	<u>10 400</u> 10 100	<u>10 336</u> 10 100	<u>10 400</u> 10 100
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 938</u> 7 788	<u>7 780</u> 7 600	<u>7 780</u> 7 600	<u>7 749</u> 7 600	<u>7 780</u> 7 600
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>11 626</u> 11 375	<u>11 311</u> 11 000	<u>11 311</u> 11 000	<u>11 247</u> 11 000	<u>11 311</u> 11 000
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 849</u> 8 688	<u>8 691</u> 8 500	<u>8 691</u> 8 500	<u>8 659</u> 8 500	<u>8 691</u> 8 500

				,							
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130						
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175						
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175						
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225						
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225						
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282						

					,					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282					

				,	
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282

8.04-08-2023

538

255-2.
255-201.

255-201-0100	32018-2012									
255-201-0101	1		1	120	$\frac{9\,228}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,732}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,732}{8\,884}$	$\frac{9\,702}{8\,884}$
255-201-0104	4		1	50	$\frac{6\,604}{6\,439}$					
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,733}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,902}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,902}{7\,500}$	$\frac{7\,891}{7\,500}$

255-202.

255-202-0100	32018-2012	2								
255-202-0102	50	2	1	135	$\frac{21\,886}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{22\,454}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{22\,454}{21\,205}$	$\frac{22\,419}{21\,205}$
255-202-0103	60	2	1	162	$\frac{21\,911}{21\,205}$	$\frac{22\,758}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{22\,758}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{22\,551}{21\,205}$

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

255-201-0100	32018-2012										
255-201-0101	1		1	120	$\frac{9\,517}{8\,884}$	$\frac{9\,486}{8\,884}$	$\frac{9\,375}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$
255-201-0104	4		1	50							
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,830}{7\,500}$	$\frac{7\,820}{7\,500}$	$\frac{7\,783}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$

255-202-0100	32018-2012	2									
255-202-0102	50	2	1	135	$\frac{22\,211}{21\,205}$	$\frac{22\,177}{21\,205}$	$\frac{22\,052}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$
255-202-0103	60	2	1	162	$\frac{22\,301}{21\,205}$	$\frac{22\,260}{21\,205}$	$\frac{22\,110}{21\,205}$	$\frac{22\,758}{21\,205}$	$\frac{22\,758}{21\,205}$	$\frac{22\,758}{21\,205}$	$\frac{22\,758}{21\,205}$

255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,320}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,461}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$
255-201-0104	4		1	50					
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,764}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,811}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$

255-202-0100	32018-2012	2							
255-202-0102	50	2	1	135	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{21\,990}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$	$\frac{22\,149}{21\,205}$	$\frac{22\,592}{21\,205}$
255-202-0103	60	2	1	162	$\frac{22\,758}{21\,205}$	$\frac{22\,035}{21\,205}$	$\frac{22\,758}{21\,205}$	$\frac{22\,226}{21\,205}$	$\frac{22\,758}{21\,205}$

				,	
255-201-0100	32018-2012				
255-201-0101	1		1	120	<u>9 826</u> 8 884
255-201-0104	4		1	50	
255-201-0105	5		1	40	<u>7 933</u> 7 500

				,	
255-202-0100	32018-2012	2			
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 559</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 719</u> 21 205

[illegible]

261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550

261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550

261-101-0100					
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,				
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550

[illegible]

8.04-08-2023

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,										
261-101-0378	22,5 ,	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , , 22,5 , 13015-2003	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , ,	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,				
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	13015-2003 , , , 22,5	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (,	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная