

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		17
211-4.		19
211-5.		22
211-6.		22
211-7.		24
212.	, ,	26
212-1.		26
212-2.		94
212-3.		97
212-4.		97
212-5.		103
212-6.		109
213.		111
213-1.		111
213-3.	, ,	119
221.		127
221-1.		127
222.	, ,	129
222-1.	, ,	129
222-2.	,	135
222-3.	, ,	139
225.		141
225-1.		141
225-2.		176

8.04-08-2023

IV

226.		200
226-1.	,	200
251.	,	230
251-3.	,	230
255.	,	233
255-1.		233
261.		237
261-1.		237

,

21.

211.

-

211-1. ,

211-101.

211-101-0100		3													
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,828}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$	$\frac{1\,730}{1\,194}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{2\,099}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,364}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,		
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

211-102-0301			1	1000	<u>46 533</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3									
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 329</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 481</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 158</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200											
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 127}{5\ 341}$	<u>7 609</u>	<u>8 588</u>	<u>8 917</u>	<u>5 220</u>	<u>8 809</u>	<u>8 123</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 083}{5\ 303}$	<u>7 555</u>	<u>8 527</u>	<u>8 853</u>	<u>5 183</u>	<u>8 746</u>	<u>8 065</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 040}{5\ 265}$	<u>7 501</u>	<u>8 465</u>	<u>8 789</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 040}{5\ 265}$	<u>7 501</u>	<u>8 465</u>	<u>8 789</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 040}{5\ 265}$	<u>7 501</u>	<u>8 465</u>	<u>8 789</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 622}{3\ 892}$	<u>6 072</u>	<u>7 259</u>	<u>7 351</u>	<u>3 963</u>	<u>7 246</u>	<u>6 574</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 554}{3\ 835}$	<u>5 983</u>	<u>7 153</u>	<u>7 244</u>	<u>3 905</u>	<u>7 140</u>	<u>6 478</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\ 622}{3\ 892}$	<u>6 072</u>	<u>7 259</u>	<u>7 351</u>	<u>3 963</u>	<u>7 246</u>	<u>6 574</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 229}{5\ 440}$	<u>7 711</u>	<u>8 656</u>	<u>9 072</u>	<u>5 288</u>	<u>8 911</u>	<u>8 224</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 185}{5\ 401}$	<u>7 656</u>	<u>8 594</u>	<u>9 007</u>	<u>5 251</u>	<u>8 847</u>	<u>8 166</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 140}{5\ 362}$	<u>7 601</u>	<u>8 533</u>	<u>8 942</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,659}{6\,934}$	$\frac{12\,363}{8\,302}$	$\frac{4\,313}{3\,580}$	$\frac{7\,659}{11\,192}$		
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,605}{6\,884}$	$\frac{12\,274}{8\,243}$	$\frac{4\,283}{3\,554}$	$\frac{7\,605}{11\,112}$		
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,550}{6\,835}$	$\frac{12\,186}{8\,184}$	$\frac{4\,252}{3\,528}$	$\frac{7\,550}{11\,033}$		
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,550}{6\,835}$	$\frac{12\,186}{8\,184}$	$\frac{4\,252}{3\,528}$	$\frac{7\,550}{11\,033}$		
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,550}{6\,835}$	$\frac{12\,186}{8\,184}$	$\frac{4\,252}{3\,528}$	$\frac{7\,550}{11\,033}$		
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,121}{5\,451}$	$\frac{10\,724}{6\,750}$	$\frac{3\,076}{2\,391}$	$\frac{6\,121}{9\,578}$		
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,032}{5\,371}$	$\frac{10\,567}{6\,652}$	$\frac{3\,031}{2\,356}$	$\frac{6\,032}{9\,439}$		
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{6\,121}{5\,451}$	$\frac{10\,724}{6\,750}$	$\frac{3\,076}{2\,391}$	$\frac{6\,121}{9\,578}$		
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,791}{7\,062}$	$\frac{12\,465}{8\,446}$	$\frac{4\,382}{3\,646}$	$\frac{7\,791}{11\,273}$		
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,736}{7\,012}$	$\frac{12\,375}{8\,386}$	$\frac{4\,350}{3\,620}$	$\frac{7\,736}{11\,192}$		
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,680}{6\,961}$	$\frac{12\,286}{8\,326}$	$\frac{4\,319}{3\,594}$	$\frac{7\,680}{11\,112}$		

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 140}{5\ 362}$	<u>7 601</u>	<u>8 533</u>	<u>8 942</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 140}{5\ 362}$	<u>7 601</u>	<u>8 533</u>	<u>8 942</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 696}{3\ 964}$	<u>6 146</u>	<u>7 304</u>	<u>7 478</u>	<u>4 009</u>	<u>7 320</u>	<u>6 649</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 627}{3\ 906}$	<u>6 057</u>	<u>7 198</u>	<u>7 369</u>	<u>3 950</u>	<u>7 213</u>	<u>6 551</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\ 696}{3\ 964}$	<u>6 146</u>	<u>7 304</u>	<u>7 478</u>	<u>4 009</u>	<u>7 320</u>	<u>6 649</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 335}{5\ 542}$	<u>7 817</u>	<u>8 727</u>	<u>9 233</u>	<u>5 359</u>	<u>9 016</u>	<u>8 330</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 290}{5\ 503}$	<u>7 761</u>	<u>8 665</u>	<u>9 168</u>	<u>5 321</u>	<u>8 952</u>	<u>8 271</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 244}{5\ 463}$	<u>7 705</u>	<u>8 602</u>	<u>9 102</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 244}{5\ 463}$	<u>7 705</u>	<u>8 602</u>	<u>9 102</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 244}{5\ 463}$	<u>7 705</u>	<u>8 602</u>	<u>9 102</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 773}{4\ 039}$	<u>6 223</u>	<u>7 352</u>	<u>7 610</u>	<u>4 056</u>	<u>7 397</u>	<u>6 726</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 703}{3\ 980}$	<u>6 132</u>	<u>7 244</u>	<u>7 498</u>	<u>3 997</u>	<u>7 289</u>	<u>6 627</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 680}{6\ 961}$	<u>12 286</u>	<u>8 326</u>	$\frac{4\ 319}{3\ 594}$	<u>7 680</u>	<u>11 112</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{7\ 680}{6\ 961}$	<u>12 286</u>	<u>8 326</u>	$\frac{4\ 319}{3\ 594}$	<u>7 680</u>	<u>11 112</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 225}{5\ 552}$	<u>10 798</u>	<u>6 866</u>	$\frac{3\ 121}{2\ 435}$	<u>6 225</u>	<u>9 631</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 134}{5\ 470}$	<u>10 640</u>	<u>6 765</u>	$\frac{3\ 076}{2\ 400}$	<u>6 134</u>	<u>9 491</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\ 225}{5\ 552}$	<u>10 798</u>	<u>6 866</u>	$\frac{3\ 121}{2\ 435}$	<u>6 225</u>	<u>9 631</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 929}{7\ 195}$	<u>12 570</u>	<u>8 596</u>	$\frac{4\ 452}{3\ 715}$	<u>7 929</u>	<u>11 356</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 872}{7\ 144}$	<u>12 480</u>	<u>8 535</u>	$\frac{4\ 421}{3\ 688}$	<u>7 872</u>	<u>11 275</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{7\ 815}{7\ 092}$	<u>12 391</u>	<u>8 473</u>	$\frac{4\ 389}{3\ 662}$	<u>7 815</u>	<u>11 194</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 815}{7\ 092}$	<u>12 391</u>	<u>8 473</u>	$\frac{4\ 389}{3\ 662}$	<u>7 815</u>	<u>11 194</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{7\ 815}{7\ 092}$	<u>12 391</u>	<u>8 473</u>	$\frac{4\ 389}{3\ 662}$	<u>7 815</u>	<u>11 194</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 333}{5\ 656}$	<u>10 875</u>	<u>6 986</u>	$\frac{3\ 169}{2\ 481}$	<u>6 333</u>	<u>9 686</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 240}{5\ 574}$	<u>10 716</u>	<u>6 884</u>	$\frac{3\ 122}{2\ 445}$	<u>6 240</u>	<u>9 545</u>

				,							
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\,773}{4\,039}$	<u>6 223</u>	<u>7 352</u>	<u>7 610</u>	<u>4 056</u>	<u>7 397</u>	<u>6 726</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,445}{5\,649}$	<u>7 927</u>	<u>8 801</u>	<u>9 401</u>	<u>5 433</u>	<u>9 126</u>	<u>8 440</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,398}{5\,609}$	<u>7 870</u>	<u>8 738</u>	<u>9 334</u>	<u>5 394</u>	<u>9 061</u>	<u>8 380</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,352}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>8 675</u>	<u>9 267</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,352}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>8 675</u>	<u>9 267</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,352}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>8 675</u>	<u>9 267</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,853}{4\,117}$	<u>6 303</u>	<u>7 401</u>	<u>7 746</u>	<u>4 105</u>	<u>7 477</u>	<u>6 806</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,782}{4\,056}$	<u>6 211</u>	<u>7 293</u>	<u>7 633</u>	<u>4 045</u>	<u>7 368</u>	<u>6 706</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,853}{4\,117}$	<u>6 303</u>	<u>7 401</u>	<u>7 746</u>	<u>4 105</u>	<u>7 477</u>	<u>6 806</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,559}{5\,760}$	<u>8 041</u>	<u>8 877</u>	<u>9 575</u>	<u>5 509</u>	<u>9 240</u>	<u>8 554</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,512}{5\,719}$	<u>7 983</u>	<u>8 814</u>	<u>9 507</u>	<u>5 470</u>	<u>9 174</u>	<u>8 493</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,333}{5\,656}$	<u>10 875</u>	<u>6 986</u>	$\frac{3\,169}{2\,481}$	<u>6 333</u>	<u>9 686</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,071}{7\,334}$	<u>12 680</u>	<u>8 751</u>	$\frac{4\,526}{3\,786}$	<u>8 071</u>	<u>11 442</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,013}{7\,281}$	<u>12 589</u>	<u>8 689</u>	$\frac{4\,494}{3\,759}$	<u>8 013</u>	<u>11 360</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,956}{7\,229}$	<u>12 499</u>	<u>8 626</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 956</u>	<u>11 279</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,956}{7\,229}$	<u>12 499</u>	<u>8 626</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 956</u>	<u>11 279</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,956}{7\,229}$	<u>12 499</u>	<u>8 626</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 956</u>	<u>11 279</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,445}{5\,765}$	<u>10 955</u>	<u>7 110</u>	$\frac{3\,218}{2\,529}$	<u>6 445</u>	<u>9 744</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,351}{5\,681}$	<u>10 795</u>	<u>7 006</u>	$\frac{3\,171}{2\,492}$	<u>6 351</u>	<u>9 601</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,445}{5\,765}$	<u>10 955</u>	<u>7 110</u>	$\frac{3\,218}{2\,529}$	<u>6 445</u>	<u>9 744</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,219}{7\,477}$	<u>12 794</u>	<u>8 913</u>	$\frac{4\,602}{3\,860}$	<u>8 219</u>	<u>11 532</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,161}{7\,424}$	<u>12 703</u>	<u>8 849</u>	$\frac{4\,570}{3\,833}$	<u>8 161</u>	<u>11 450</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,465}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>8 750</u>	<u>9 438</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,465}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>8 750</u>	<u>9 438</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,465}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>8 750</u>	<u>9 438</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,936}{4\,197}$	<u>6 386</u>	<u>7 452</u>	<u>7 888</u>	<u>4 156</u>	<u>7 560</u>	<u>6 889</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,864}{4\,136}$	<u>6 293</u>	<u>7 343</u>	<u>7 773</u>	<u>4 096</u>	<u>7 450</u>	<u>6 788</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,936}{4\,197}$	<u>6 386</u>	<u>7 452</u>	<u>7 888</u>	<u>4 156</u>	<u>7 560</u>	<u>6 889</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,617}{5\,817}$	<u>8 099</u>	<u>8 917</u>	<u>9 665</u>	<u>5 549</u>	<u>9 299</u>	<u>8 613</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,570}{5\,775}$	<u>8 042</u>	<u>8 853</u>	<u>9 596</u>	<u>5 509</u>	<u>9 232</u>	<u>8 551</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,523}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>8 789</u>	<u>9 527</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,523}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>8 789</u>	<u>9 527</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,523}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>8 789</u>	<u>9 527</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,979}{4\,239}$	<u>6 429</u>	<u>7 478</u>	<u>7 961</u>	<u>4 183</u>	<u>7 603</u>	<u>6 931</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\ 102}{7\ 371}$	$\frac{12\ 611}{8\ 785}$	$\frac{4\ 537}{3\ 805}$	$\frac{8\ 102}{11\ 367}$		
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{8\ 102}{7\ 371}$	$\frac{12\ 611}{8\ 785}$	$\frac{4\ 537}{3\ 805}$	$\frac{8\ 102}{11\ 367}$		
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{8\ 102}{7\ 371}$	$\frac{12\ 611}{8\ 785}$	$\frac{4\ 537}{3\ 805}$	$\frac{8\ 102}{11\ 367}$		
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 561}{5\ 878}$	$\frac{11\ 038}{7\ 240}$	$\frac{3\ 269}{2\ 578}$	$\frac{6\ 561}{9\ 803}$		
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 465}{5\ 792}$	$\frac{10\ 877}{7\ 134}$	$\frac{3\ 221}{2\ 541}$	$\frac{6\ 465}{9\ 660}$		
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\ 561}{5\ 878}$	$\frac{11\ 038}{7\ 240}$	$\frac{3\ 269}{2\ 578}$	$\frac{6\ 561}{9\ 803}$		
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{8\ 295}{7\ 551}$	$\frac{12\ 853}{8\ 996}$	$\frac{4\ 642}{3\ 899}$	$\frac{8\ 295}{11\ 578}$		
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{8\ 236}{7\ 497}$	$\frac{12\ 761}{8\ 931}$	$\frac{4\ 609}{3\ 871}$	$\frac{8\ 236}{11\ 496}$		
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{8\ 177}{7\ 444}$	$\frac{12\ 669}{8\ 867}$	$\frac{4\ 576}{3\ 843}$	$\frac{8\ 177}{11\ 413}$		
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{8\ 177}{7\ 444}$	$\frac{12\ 669}{8\ 867}$	$\frac{4\ 576}{3\ 843}$	$\frac{8\ 177}{11\ 413}$		
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{8\ 177}{7\ 444}$	$\frac{12\ 669}{8\ 867}$	$\frac{4\ 576}{3\ 843}$	$\frac{8\ 177}{11\ 413}$		
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 621}{5\ 936}$	$\frac{11\ 081}{7\ 306}$	$\frac{3\ 295}{2\ 604}$	$\frac{6\ 621}{9\ 834}$		

				,							
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 906}{4\ 177}$	<u>6 335</u>	<u>7 369</u>	<u>7 845</u>	<u>4 122</u>	<u>7 492</u>	<u>6 830</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\ 979}{4\ 239}$	<u>6 429</u>	<u>7 478</u>	<u>7 961</u>	<u>4 183</u>	<u>7 603</u>	<u>6 931</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 785}{5\ 875}$	<u>8 270</u>	<u>9 245</u>	<u>9 857</u>	<u>5 670</u>	<u>9 553</u>	<u>8 827</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 737}{5\ 833}$	<u>8 211</u>	<u>9 179</u>	<u>9 787</u>	<u>5 629</u>	<u>9 485</u>	<u>8 764</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 688}{5\ 791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 688}{5\ 791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 688}{5\ 791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\ 128}{4\ 281}$	<u>6 582</u>	<u>7 787</u>	<u>8 134</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\ 053}{4\ 219}$	<u>6 485</u>	<u>7 674</u>	<u>8 016</u>	<u>4 226</u>	<u>7 723</u>	<u>7 022</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\ 128}{4\ 281}$	<u>6 582</u>	<u>7 787</u>	<u>8 134</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 785}{5\ 875}$	<u>8 270</u>	<u>9 245</u>	<u>9 857</u>	<u>5 670</u>	<u>9 553</u>	<u>8 827</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,524}{5\,850}$	<u>10 919</u>	<u>7 200</u>	$\frac{3\,247}{2\,566}$	<u>6 524</u>	<u>9 690</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,621}{5\,936}$	<u>11 081</u>	<u>7 306</u>	$\frac{3\,295}{2\,604}$	<u>6 621</u>	<u>9 834</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,474}{7\,627}$	<u>13 316</u>	<u>9 181</u>	$\frac{4\,790}{3\,938}$	<u>8 474</u>	<u>12 029</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,414}{7\,572}$	<u>13 221</u>	<u>9 116</u>	$\frac{4\,756}{3\,909}$	<u>8 414</u>	<u>11 943</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,781}{5\,996}$	<u>11 519</u>	<u>7 473</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 781</u>	<u>10 260</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,682}{5\,908}$	<u>11 351</u>	<u>7 364</u>	$\frac{3\,378}{2\,592}$	<u>6 682</u>	<u>10 110</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{6\,781}{5\,996}$	<u>11 519</u>	<u>7 473</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 781</u>	<u>10 260</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,474}{7\,627}$	<u>13 316</u>	<u>9 181</u>	$\frac{4\,790}{3\,938}$	<u>8 474</u>	<u>12 029</u>

211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,737}{5\,833}$	<u>8 211</u>	<u>9 179</u>	<u>9 787</u>	<u>5 629</u>	<u>9 485</u>	<u>8 764</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,128}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>7 787</u>	<u>8 134</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,053}{4\,219}$	<u>6 485</u>	<u>7 674</u>	<u>8 016</u>	<u>4 226</u>	<u>7 723</u>	<u>7 022</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,128}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>7 787</u>	<u>8 134</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,410}{2\,531}$	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

8.04-08-2023

16

211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{8\ 414}{7\ 572}$	<u>13 221</u>	<u>9 116</u>	$\frac{4\ 756}{3\ 909}$	<u>8 414</u>	<u>11 943</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{8\ 353}{7\ 518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\ 722}{3\ 881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{8\ 353}{7\ 518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\ 722}{3\ 881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{8\ 353}{7\ 518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\ 722}{3\ 881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 781}{5\ 996}$	<u>11 519</u>	<u>7 473</u>	$\frac{3\ 428}{2\ 630}$	<u>6 781</u>	<u>10 260</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 682}{5\ 908}$	<u>11 351</u>	<u>7 364</u>	$\frac{3\ 378}{2\ 592}$	<u>6 682</u>	<u>10 110</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{6\ 781}{5\ 996}$	<u>11 519</u>	<u>7 473</u>	$\frac{3\ 428}{2\ 630}$	<u>6 781</u>	<u>10 260</u>

[illegible]

211-205.

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3											
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>7 804</u>	<u>7 364</u>	<u>9 664</u>	<u>8 200</u>	<u>8 200</u>	<u>10 310</u>	<u>8 409</u>		

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013, 350	3				

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{14\,379}{10\,306}$	$\frac{11\,888}{10\,306}$	$\frac{15\,714}{10\,306}$	$\frac{15\,714}{10\,306}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{14\,379}{10\,306}$	$\frac{11\,888}{10\,306}$	$\frac{15\,714}{10\,306}$	$\frac{15\,714}{10\,306}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{14\,379}{10\,306}$	$\frac{11\,888}{10\,306}$	$\frac{15\,714}{10\,306}$	$\frac{15\,714}{10\,306}$

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	$\frac{6\,857}{6\,073}$	$\frac{10\,310}{7\,378}$	$\frac{7\,544}{7\,378}$	$\frac{8\,200}{7\,378}$	$\frac{6\,857}{7\,378}$	$\frac{10\,310}{7\,378}$

211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080

211-4.**211-401.**

					,						
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 516</u> 1 339	<u>3 974</u>	<u>6 940</u>	<u>8 217</u>	<u>3 851</u>	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 516</u> 1 339	<u>3 974</u>	<u>6 940</u>	<u>8 217</u>	<u>3 851</u>	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 406</u> 5 628	<u>6 051</u>	<u>9 178</u>	<u>7 597</u>	<u>7 597</u>	<u>9 301</u>	<u>7 823</u>

211-402.

211-402-0100																
211-402-0101			1	1000	$\frac{5\,739}{5\,063}$	$\frac{5\,414}{4\,828}$	$\frac{7\,106}{6\,471}$	$\frac{6\,029}{5\,425}$	$\frac{6\,029}{5\,425}$	$\frac{7\,581}{2\,321}$	$\frac{6\,183}{5\,574}$	$\frac{5\,042}{4\,466}$	$\frac{7\,581}{2\,321}$	$\frac{5\,547}{4\,956}$	$\frac{6\,029}{5\,425}$	$\frac{5\,042}{4\,466}$

211-403.

211-403-0100	10832-2009	75	3		
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	77
211-403-0200	()	4682-84	3		

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{6\,735}{5\,895}$	<u>6 940</u>	<u>7 493</u>	<u>3 665</u>	<u>6 735</u>	<u>10 544</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{6\,735}{5\,895}$	<u>6 940</u>	<u>7 493</u>	<u>3 665</u>	<u>6 735</u>	<u>10 544</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{5\,269}{1\,468}$	<u>9 301</u>	<u>7 116</u>	<u>7 597</u>	<u>4 385</u>	<u>8 234</u>

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	$\frac{7\,581}{2\,321}$

					,	
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036	

211-5.**211-501.**

					,							
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 619</u> 2 411	<u>5 078</u>	<u>8 181</u>	<u>8 079</u>	<u>4 488</u>	<u>6 542</u>	<u>5 986</u>	<u>6 597</u> 5 761

211-6.**211-601.**

-

					,							
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 861</u>	<u>5 416</u>	<u>8 580</u>	<u>8 029</u>	<u>5 284</u>	<u>6 978</u>	<u>6 385</u>	

211-603.

-

-

					,							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 043</u>	<u>7 355</u>	<u>3 546</u> 2 679	<u>6 597</u>	<u>10 406</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 448</u> 5 574	<u>8 580</u>	<u>7 257</u>	<u>3 783</u> 2 857	<u>6 448</u>	<u>10 511</u>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{4\,761}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>8 242</u>	<u>8 609</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{4\,761}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>8 242</u>	<u>8 609</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{4\,761}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>8 242</u>	<u>8 609</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{4\,761}{3\,884}$	<u>6 299</u>	<u>8 242</u>	<u>8 609</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>

211-7.**211-701.**

					,							
211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{10\,394}{9\,161}$	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>	$\frac{9\,138}{8\,086}$
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{10\,394}{9\,161}$	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>	$\frac{9\,138}{8\,086}$
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{10\,394}{9\,161}$	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>	$\frac{9\,138}{8\,086}$
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	$\frac{10\,394}{9\,161}$	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>	$\frac{9\,138}{8\,086}$
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	$\frac{10\,394}{9\,161}$	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>	$\frac{9\,138}{8\,086}$

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>7 177</u> <u>6 346</u>	<u>11 525</u>	<u>7 909</u>	<u>3 628</u>	<u>7 177</u>	<u>10 859</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>7 177</u> <u>6 346</u>	<u>11 525</u>	<u>7 909</u>	<u>3 628</u>	<u>7 177</u>	<u>10 859</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 177</u> <u>6 346</u>	<u>11 525</u>	<u>7 909</u>	<u>3 628</u>	<u>7 177</u>	<u>10 859</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>7 177</u> <u>6 346</u>	<u>11 525</u>	<u>7 909</u>	<u>3 628</u>	<u>7 177</u>	<u>10 859</u>

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>	

8.04-08-2023

211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 903</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688	<u>28 425</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688
212-101-0200	5 7473-2010	3								

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 237</u> 17 914	<u>24 217</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>29 581</u> 17 356	<u>29 581</u> 17 356	<u>27 192</u> 17 356
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 706</u> 18 376	<u>24 922</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>30 287</u> 18 050	<u>30 287</u> 18 050	<u>27 897</u> 18 050
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 346</u> 18 561	<u>24 132</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>28 277</u> 18 232	<u>28 277</u> 18 232	<u>26 327</u> 18 232
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 538</u> 18 751	<u>24 321</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 516</u> 18 418
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 734</u> 18 944	<u>24 514</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>26 709</u> 18 608
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 343	<u>24 912</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>27 107</u> 19 000
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 349</u> 19 549	<u>25 117</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>27 312</u> 19 202
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 538</u> 18 751	<u>24 321</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 516</u> 18 418
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 734</u> 18 944	<u>24 514</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>26 709</u> 18 608
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 142	<u>24 711</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>26 906</u> 18 802
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 349</u> 19 549	<u>25 117</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>27 312</u> 19 202
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 562</u> 19 759	<u>25 327</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 473</u> 19 408	<u>29 473</u> 19 408	<u>27 522</u> 19 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 734</u> 18 944	<u>24 514</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>26 709</u> 18 608

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 581</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>29 104</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 287</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>29 809</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 277</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>27 887</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 076</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 659</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 269</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 057</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>28 667</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 263</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>28 873</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 076</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 659</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 269</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 856</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 466</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 263</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>28 873</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 473</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 082</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 659</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 269</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 142	<u>24 711</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>26 906</u> 18 802
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 343	<u>24 912</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>27 107</u> 19 000
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 562</u> 19 759	<u>25 327</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 473</u> 19 408	<u>29 473</u> 19 408	<u>27 522</u> 19 408
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 781</u> 19 974	<u>25 542</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>29 687</u> 19 619	<u>29 687</u> 19 619	<u>27 736</u> 19 619
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 142	<u>24 711</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>26 906</u> 18 802
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 343	<u>24 912</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>27 107</u> 19 000
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 349</u> 19 549	<u>25 117</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>27 312</u> 19 202
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 781</u> 19 974	<u>25 542</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>29 687</u> 19 619	<u>29 687</u> 19 619	<u>27 736</u> 19 619
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 004</u> 20 193	<u>25 761</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>29 906</u> 19 835	<u>29 906</u> 19 835	<u>27 955</u> 19 835
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 231</u> 18 893	<u>25 567</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>30 932</u> 18 685	<u>30 932</u> 18 685	<u>28 542</u> 18 685
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 876</u> 19 083	<u>24 784</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>28 929</u> 18 873	<u>28 929</u> 18 873	<u>26 978</u> 18 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 074</u> 19 278	<u>24 979</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>27 174</u> 19 066
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 276</u> 19 477	<u>25 179</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>27 374</u> 19 263

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 856</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 466</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 057</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>28 667</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 473</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 082</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 687</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>29 297</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 856</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 466</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 057</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>28 667</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 263</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>28 873</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 687</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>29 297</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 906</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>29 516</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 932</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>30 454</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 929</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>28 539</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>28 734</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>28 934</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 692</u> 19 887	<u>25 591</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>27 786</u> 19 668
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 098	<u>25 804</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>27 998</u> 19 877
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 074</u> 19 278	<u>24 979</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>27 174</u> 19 066
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 276</u> 19 477	<u>25 179</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>27 374</u> 19 263
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 482</u> 19 680	<u>25 383</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>27 577</u> 19 463
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 098	<u>25 804</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>27 998</u> 19 877
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 127</u> 20 315	<u>26 021</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>30 166</u> 20 091	<u>30 166</u> 20 091	<u>28 215</u> 20 091
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 276</u> 19 477	<u>25 179</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>27 374</u> 19 263
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 482</u> 19 680	<u>25 383</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>27 577</u> 19 463
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 692</u> 19 887	<u>25 591</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>27 786</u> 19 668
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 127</u> 20 315	<u>26 021</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>30 166</u> 20 091	<u>30 166</u> 20 091	<u>28 215</u> 20 091
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 351</u> 20 535	<u>26 243</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>28 437</u> 20 309
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 482</u> 19 680	<u>25 383</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>27 577</u> 19 463

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 736</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 346</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 949</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 559</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>28 734</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>28 934</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 528</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 138</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 949</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 559</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 166</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>29 776</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>28 934</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 528</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 138</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 736</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 346</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 166</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>29 776</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 388</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>29 998</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 528</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 138</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 692</u> 19 887	<u>25 591</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>27 786</u> 19 668
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 098	<u>25 804</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>27 998</u> 19 877
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 351</u> 20 535	<u>26 243</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>28 437</u> 20 309
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 580</u> 20 761	<u>26 469</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>30 615</u> 20 533	<u>30 615</u> 20 533	<u>28 664</u> 20 533
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 735</u> 19 389	<u>26 258</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>31 622</u> 19 364	<u>31 622</u> 19 364	<u>29 233</u> 19 364
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 385</u> 19 585	<u>25 481</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>29 627</u> 19 560	<u>29 627</u> 19 560	<u>27 676</u> 19 560
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 588</u> 19 785	<u>25 684</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>29 829</u> 19 760	<u>29 829</u> 19 760	<u>27 879</u> 19 760
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>25 891</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>28 086</u> 19 963
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>26 318</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>28 513</u> 20 384
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>26 538</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>28 733</u> 20 600
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 588</u> 19 785	<u>25 684</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>29 829</u> 19 760	<u>29 829</u> 19 760	<u>27 879</u> 19 760
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>25 891</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>28 086</u> 19 963
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>26 102</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>28 297</u> 20 171

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 736</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 346</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 949</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 559</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 388</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>29 998</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 615</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>30 225</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 622</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>31 145</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 627</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>29 236</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 829</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>29 439</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 036</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>29 646</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 463</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 073</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 684</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 294</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 829</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>29 439</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 036</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>29 646</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 248</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>29 858</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>26 538</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>28 733</u> 20 600
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 669</u> 20 848	<u>26 763</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>30 909</u> 20 822	<u>30 909</u> 20 822	<u>28 958</u> 20 822
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>25 891</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>28 086</u> 19 963
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>26 102</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>28 297</u> 20 171
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>26 318</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>28 513</u> 20 384
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 669</u> 20 848	<u>26 763</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>30 909</u> 20 822	<u>30 909</u> 20 822	<u>28 958</u> 20 822
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 899</u> 21 075	<u>26 993</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>31 139</u> 21 048	<u>31 139</u> 21 048	<u>29 188</u> 21 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>26 102</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>28 297</u> 20 171
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>26 318</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>28 513</u> 20 384
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>26 538</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>28 733</u> 20 600
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 899</u> 21 075	<u>26 993</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>31 139</u> 21 048	<u>31 139</u> 21 048	<u>29 188</u> 21 048
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 135</u> 21 307	<u>27 228</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>29 423</u> 21 280
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 042</u> 19 691	<u>26 805</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>32 169</u> 19 903	<u>32 169</u> 19 903	<u>29 780</u> 19 903

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 684</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 294</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 909</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>30 519</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 036</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>29 646</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 248</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>29 858</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 463</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 073</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 909</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>30 519</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 139</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>30 749</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 248</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>29 858</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 463</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 073</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 684</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 294</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 139</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>30 749</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 374</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>30 984</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 169</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>31 692</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 695</u> 19 890	<u>26 034</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>28 228</u> 20 104
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 902</u> 20 093	<u>26 242</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>28 437</u> 20 309
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 112</u> 20 300	<u>26 455</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>28 650</u> 20 518
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 546</u> 20 728	<u>26 894</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>29 088</u> 20 950
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 948	<u>27 120</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>29 315</u> 21 173
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 902</u> 20 093	<u>26 242</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>28 437</u> 20 309
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 112</u> 20 300	<u>26 455</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>28 650</u> 20 518
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 327</u> 20 512	<u>26 672</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>28 867</u> 20 732
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 948	<u>27 120</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>29 315</u> 21 173
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 999</u> 21 173	<u>27 352</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>29 546</u> 21 401
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 112</u> 20 300	<u>26 455</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>28 650</u> 20 518
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 327</u> 20 512	<u>26 672</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>28 867</u> 20 732
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 546</u> 20 728	<u>26 894</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>29 088</u> 20 950

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 179</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>29 789</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 388</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>29 997</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 210</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>30 649</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>30 875</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 388</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>29 997</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 210</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 817</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 427</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>30 875</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 497</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>31 107</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 210</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 817</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 427</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>30 649</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 999</u> 21 173	<u>27 352</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>29 546</u> 21 401
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 403	<u>27 588</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>29 783</u> 21 634
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 327</u> 20 512	<u>26 672</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>28 867</u> 20 732
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 546</u> 20 728	<u>26 894</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>29 088</u> 20 950
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 948	<u>27 120</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>29 315</u> 21 173
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 403	<u>27 588</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>29 783</u> 21 634
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 472</u> 21 639	<u>27 830</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>31 975</u> 21 871	<u>31 975</u> 21 871	<u>30 024</u> 21 871
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 403	<u>27 588</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>29 783</u> 21 634
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 472</u> 21 639	<u>27 830</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>31 975</u> 21 871	<u>31 975</u> 21 871	<u>30 024</u> 21 871
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 716</u> 21 879	<u>28 076</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>32 222</u> 22 114	<u>32 222</u> 22 114	<u>30 271</u> 22 114
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 966</u> 22 125	<u>28 329</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>32 474</u> 22 363	<u>32 474</u> 22 363	<u>30 523</u> 22 363
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 483</u> 22 634	<u>28 851</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>32 996</u> 22 877	<u>32 996</u> 22 877	<u>31 046</u> 22 877
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 080</u> 21 697	<u>29 257</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>34 621</u> 22 316	<u>34 621</u> 22 316	<u>32 232</u> 22 316

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 497</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>31 107</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 343</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 817</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 427</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>30 649</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>30 875</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 343</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 975</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>31 585</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 343</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 975</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>31 585</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 222</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>31 832</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 474</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>32 084</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 996</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>32 606</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 621</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>34 143</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 754</u> 21 916	<u>28 510</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>32 656</u> 22 541	<u>32 656</u> 22 541	<u>30 705</u> 22 541
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 140	<u>28 744</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>30 939</u> 22 771
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 450</u> 22 601	<u>29 226</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>33 371</u> 23 246	<u>33 371</u> 23 246	<u>31 421</u> 23 246
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 691</u> 22 839	<u>29 475</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>33 620</u> 23 491	<u>33 620</u> 23 491	<u>31 669</u> 23 491
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 754</u> 21 916	<u>28 510</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>32 656</u> 22 541	<u>32 656</u> 22 541	<u>30 705</u> 22 541
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 140	<u>28 744</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>30 939</u> 22 771
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 213</u> 22 368	<u>28 983</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>33 128</u> 23 006	<u>33 128</u> 23 006	<u>31 177</u> 23 006
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 691</u> 22 839	<u>29 475</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>33 620</u> 23 491	<u>33 620</u> 23 491	<u>31 669</u> 23 491
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 082	<u>29 729</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>31 923</u> 23 740
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 140	<u>28 744</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>30 939</u> 22 771
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 213</u> 22 368	<u>28 983</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>33 128</u> 23 006	<u>33 128</u> 23 006	<u>31 177</u> 23 006
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 450</u> 22 601	<u>29 226</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>33 371</u> 23 246	<u>33 371</u> 23 246	<u>31 421</u> 23 246
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 082	<u>29 729</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>31 923</u> 23 740

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 656</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>32 266</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 889</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 499</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 371</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>32 981</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>33 230</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 656</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>32 266</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 889</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 499</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 128</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>32 738</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>33 230</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 874</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 484</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 889</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 499</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 128</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>32 738</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 371</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>32 981</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 874</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 484</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 190</u> 23 330	<u>29 988</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996	<u>32 182</u> 23 996
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 082	<u>29 729</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>31 923</u> 23 740
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 190</u> 23 330	<u>29 988</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996	<u>32 182</u> 23 996
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 448</u> 23 583	<u>30 253</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>34 398</u> 24 257	<u>34 398</u> 24 257	<u>32 447</u> 24 257
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 711</u> 23 843	<u>30 524</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>34 669</u> 24 523	<u>34 669</u> 24 523	<u>32 718</u> 24 523
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 256</u> 24 378	<u>31 084</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>35 229</u> 25 074	<u>35 229</u> 25 074	<u>33 278</u> 25 074
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 203</u> 22 803	<u>30 699</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>36 064</u> 23 736	<u>36 064</u> 23 736	<u>33 674</u> 23 736
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 033	<u>29 968</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>34 113</u> 23 976	<u>34 113</u> 23 976	<u>32 162</u> 23 976
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 128</u> 23 268	<u>30 216</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>32 411</u> 24 220
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 620</u> 23 753	<u>30 729</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>32 923</u> 24 725
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 003	<u>30 993</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>35 139</u> 24 985	<u>35 139</u> 24 985	<u>33 188</u> 24 985
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 033	<u>29 968</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>34 113</u> 23 976	<u>34 113</u> 23 976	<u>32 162</u> 23 976
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 128</u> 23 268	<u>30 216</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>32 411</u> 24 220

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 133</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>33 743</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 874</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 484</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 133</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>33 743</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 398</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>34 008</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 669</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>34 279</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 229</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>34 839</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 064</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>35 586</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 113</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>33 723</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>33 971</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 484</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 139</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>34 748</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 113</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>33 723</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>33 971</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 615</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>34 225</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 139</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>34 748</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 018</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>33 971</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 615</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>34 225</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 484</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 018</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 684</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>35 294</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 018</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 684</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>35 294</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 966</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800	<u>35 576</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 254</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>35 864</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 850</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670	<u>36 460</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670
212-101-0900	25 7473-2010	3								

212-101-0901		3	1	2400	<u>27 757</u> 24 332	<u>32 150</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>37 515</u> 25 164	<u>37 515</u> 25 164	<u>35 125</u> 25 164
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 578	<u>31 433</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>33 628</u> 25 418
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 974</u> 23 997	<u>30 402</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>34 897</u> 24 622	<u>35 168</u> 24 622	<u>33 438</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 342</u> 24 357	<u>30 779</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>35 273</u> 24 991	<u>35 545</u> 24 991	<u>33 814</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 23 526	<u>29 909</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>34 404</u> 24 139	<u>34 675</u> 24 139	<u>32 945</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 854</u> 23 879	<u>30 279</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>34 773</u> 24 501	<u>35 045</u> 24 501	<u>33 314</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 219</u> 24 237	<u>30 653</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>35 147</u> 24 868	<u>35 419</u> 24 868	<u>33 688</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 24 600	<u>31 034</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>35 529</u> 25 242	<u>35 801</u> 25 242	<u>34 070</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 468	<u>30 894</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>35 389</u> 25 104	<u>35 660</u> 25 104	<u>33 930</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 24 834	<u>31 278</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>35 773</u> 25 481	<u>36 044</u> 25 481	<u>34 314</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 207	<u>31 668</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>36 162</u> 25 863	<u>36 434</u> 25 863	<u>34 703</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 593</u> 25 585	<u>32 064</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>36 558</u> 26 251	<u>36 830</u> 26 251	<u>35 099</u> 26 251
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 757</u> 24 332	<u>32 150</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>37 515</u> 25 164	<u>37 515</u> 25 164	<u>35 125</u> 25 164

212-101-0901		3	1	2400	<u>37 515</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>37 037</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 578</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 188</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 534</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 049</u> 24 622	<u>34 417</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 911</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 425</u> 24 991	<u>34 794</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 041</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>42 555</u> 24 139	<u>33 924</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>42 925</u> 24 501	<u>34 293</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 785</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 299</u> 24 868	<u>34 668</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 167</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>43 681</u> 25 242	<u>35 049</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 026</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>43 541</u> 25 104	<u>34 909</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>43 924</u> 25 481	<u>35 293</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 800</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 314</u> 25 863	<u>35 683</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>44 710</u> 26 251	<u>36 078</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 515</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>37 037</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 578	<u>31 433</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>33 628</u> 25 418
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 973</u> 25 085	<u>31 966</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>36 111</u> 25 942	<u>36 111</u> 25 942	<u>34 160</u> 25 942
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 239</u> 25 346	<u>32 240</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>34 435</u> 26 212
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 578	<u>31 433</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>33 628</u> 25 418
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 713</u> 24 829	<u>31 697</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>35 842</u> 25 677	<u>35 842</u> 25 677	<u>33 891</u> 25 677
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 239</u> 25 346	<u>32 240</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>34 435</u> 26 212
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 510</u> 25 613	<u>32 520</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>36 666</u> 26 488	<u>36 666</u> 26 488	<u>34 715</u> 26 488
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 510</u> 25 613	<u>32 520</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>36 666</u> 26 488	<u>36 666</u> 26 488	<u>34 715</u> 26 488
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 787</u> 25 885	<u>32 807</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>36 952</u> 26 770	<u>36 952</u> 26 770	<u>35 001</u> 26 770
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 358</u> 26 448	<u>33 398</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>37 543</u> 27 352	<u>37 543</u> 27 352	<u>35 593</u> 27 352
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 654</u> 26 739	<u>33 703</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>37 849</u> 27 653	<u>37 849</u> 27 653	<u>35 898</u> 27 653
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 035</u> 26 574	<u>35 540</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>40 904</u> 28 500	<u>40 904</u> 28 500	<u>38 515</u> 28 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 759</u> 26 843	<u>34 857</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>39 002</u> 28 788	<u>39 002</u> 28 788	<u>37 052</u> 28 788

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 578</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 188</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>36 111</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>35 721</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 385</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>35 995</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 578</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 188</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 842</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>35 452</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 385</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>35 995</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 666</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>36 276</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 666</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>36 276</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 952</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>36 562</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 543</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>37 153</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 849</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>37 458</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 904</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>40 427</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 002</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>38 612</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 322</u> 27 396	<u>35 460</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>39 605</u> 29 382	<u>39 605</u> 29 382	<u>37 655</u> 29 382
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 612</u> 27 682	<u>35 771</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>39 916</u> 29 688	<u>39 916</u> 29 688	<u>37 966</u> 29 688
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 759</u> 26 843	<u>34 857</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>39 002</u> 28 788	<u>39 002</u> 28 788	<u>37 052</u> 28 788
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 038</u> 27 117	<u>35 156</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>39 301</u> 29 082	<u>39 301</u> 29 082	<u>37 350</u> 29 082
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 612</u> 27 682	<u>35 771</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>39 916</u> 29 688	<u>39 916</u> 29 688	<u>37 966</u> 29 688
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 908</u> 27 973	<u>36 089</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>38 283</u> 30 000
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 908</u> 27 973	<u>36 089</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>38 283</u> 30 000
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 210</u> 28 270	<u>36 413</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>40 558</u> 30 319	<u>40 558</u> 30 319	<u>38 607</u> 30 319
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 834</u> 28 885	<u>37 083</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>41 228</u> 30 979	<u>41 228</u> 30 979	<u>39 277</u> 30 979
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 157</u> 29 202	<u>37 428</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>39 623</u> 31 319
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 976</u> 26 516	<u>36 698</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>42 063</u> 29 640	<u>42 063</u> 29 640	<u>39 673</u> 29 640
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 699</u> 26 784	<u>36 027</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>40 172</u> 29 940	<u>40 172</u> 29 940	<u>38 222</u> 29 940
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 260</u> 27 336	<u>36 654</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>40 800</u> 30 557	<u>40 800</u> 30 557	<u>38 849</u> 30 557

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 605</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>39 215</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 916</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>39 526</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 002</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>38 612</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 301</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>38 911</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 916</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>39 526</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>39 844</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>39 844</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 558</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>40 168</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>41 228</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>40 838</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 574</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>41 184</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 063</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>41 585</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 172</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>39 782</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 800</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>40 409</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 550</u> 27 621	<u>36 978</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>41 123</u> 30 875	<u>41 123</u> 30 875	<u>39 172</u> 30 875
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 699</u> 26 784	<u>36 027</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>40 172</u> 29 940	<u>40 172</u> 29 940	<u>38 222</u> 29 940
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 977</u> 27 057	<u>36 337</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>40 483</u> 30 245	<u>40 483</u> 30 245	<u>38 532</u> 30 245
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 550</u> 27 621	<u>36 978</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>41 123</u> 30 875	<u>41 123</u> 30 875	<u>39 172</u> 30 875
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 845</u> 27 911	<u>37 308</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>41 453</u> 31 200	<u>41 453</u> 31 200	<u>39 502</u> 31 200
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 845</u> 27 911	<u>37 308</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>41 453</u> 31 200	<u>41 453</u> 31 200	<u>39 502</u> 31 200
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 147</u> 28 208	<u>37 645</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>41 790</u> 31 532	<u>41 790</u> 31 532	<u>39 840</u> 31 532
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 770</u> 28 821	<u>38 342</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>42 487</u> 32 218	<u>42 487</u> 32 218	<u>40 536</u> 32 218
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 092</u> 29 138	<u>38 701</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>42 846</u> 32 572	<u>42 846</u> 32 572	<u>40 896</u> 32 572
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 032</u> 27 555	<u>37 602</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>42 966</u> 30 529	<u>42 966</u> 30 529	<u>40 576</u> 30 529
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 766</u> 27 833	<u>36 940</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>41 085</u> 30 838	<u>41 085</u> 30 838	<u>39 134</u> 30 838
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 349</u> 28 407	<u>37 586</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>41 731</u> 31 474	<u>41 731</u> 31 474	<u>39 780</u> 31 474
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 650</u> 28 703	<u>37 919</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>42 064</u> 31 802	<u>42 064</u> 31 802	<u>40 113</u> 31 802

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 123</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>40 733</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 172</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>39 782</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 483</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>40 093</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 123</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>40 733</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>41 063</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>41 063</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 790</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>41 400</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 487</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>42 097</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 846</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>42 456</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 966</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>42 488</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 085</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>40 695</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 731</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>41 341</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>41 674</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 766</u> 27 833	<u>36 940</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>41 085</u> 30 838	<u>41 085</u> 30 838	<u>39 134</u> 30 838
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 054</u> 28 117	<u>37 259</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>41 405</u> 31 153	<u>41 405</u> 31 153	<u>39 454</u> 31 153
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 650</u> 28 703	<u>37 919</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>42 064</u> 31 802	<u>42 064</u> 31 802	<u>40 113</u> 31 802
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 957</u> 29 005	<u>38 259</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>40 453</u> 32 136
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 957</u> 29 005	<u>38 259</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>40 453</u> 32 136
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 270</u> 29 314	<u>38 606</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>42 751</u> 32 478	<u>42 751</u> 32 478	<u>40 801</u> 32 478
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 918</u> 29 951	<u>39 324</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>43 469</u> 33 184	<u>43 469</u> 33 184	<u>41 518</u> 33 184
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 280	<u>39 694</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>43 839</u> 33 549	<u>43 839</u> 33 549	<u>41 889</u> 33 549
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 132</u> 28 638	<u>38 532</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>43 897</u> 31 445	<u>43 897</u> 31 445	<u>41 507</u> 31 445
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>31 877</u> 28 927	<u>37 880</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>42 025</u> 31 763	<u>42 025</u> 31 763	<u>40 074</u> 31 763
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 483</u> 29 523	<u>38 545</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>42 690</u> 32 418	<u>42 690</u> 32 418	<u>40 739</u> 32 418
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 795</u> 29 831	<u>38 888</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>43 033</u> 32 756	<u>43 033</u> 32 756	<u>41 083</u> 32 756
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>31 877</u> 28 927	<u>37 880</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>42 025</u> 31 763	<u>42 025</u> 31 763	<u>40 074</u> 31 763

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 085</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>40 695</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 405</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>41 014</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>41 674</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 014</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 014</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 751</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>42 361</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 469</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>43 079</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 839</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>43 449</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 897</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>43 419</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 025</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>41 635</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 690</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>42 300</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 033</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>42 643</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 025</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>41 635</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>32 177</u> 29 222	<u>38 209</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>42 354</u> 32 087	<u>42 354</u> 32 087	<u>40 403</u> 32 087
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>32 795</u> 29 831	<u>38 888</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>43 033</u> 32 756	<u>43 033</u> 32 756	<u>41 083</u> 32 756
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>33 114</u> 30 145	<u>39 238</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>43 384</u> 33 100	<u>43 384</u> 33 100	<u>41 433</u> 33 100
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>33 114</u> 30 145	<u>39 238</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>43 384</u> 33 100	<u>43 384</u> 33 100	<u>41 433</u> 33 100
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 440</u> 30 466	<u>39 596</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>43 741</u> 33 453	<u>43 741</u> 33 453	<u>41 791</u> 33 453
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>34 113</u> 31 128	<u>40 335</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>44 480</u> 34 180	<u>44 480</u> 34 180	<u>42 530</u> 34 180
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 461</u> 31 470	<u>40 717</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>44 862</u> 34 555	<u>44 862</u> 34 555	<u>42 911</u> 34 555
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 002</u> 17 683	<u>23 708</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>29 073</u> 16 855	<u>29 073</u> 16 855	<u>26 683</u> 16 855
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 419</u> 18 094	<u>24 393</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>29 758</u> 17 529	<u>29 758</u> 17 529	<u>27 368</u> 17 529
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 892</u> 18 560	<u>25 106</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>30 470</u> 18 230	<u>30 470</u> 18 230	<u>28 081</u> 18 230

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 354</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>41 964</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 033</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>42 643</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 384</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>42 993</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 384</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>42 993</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>43 741</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>43 351</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>44 480</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>44 090</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 862</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>44 472</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>29 073</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>28 595</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>29 758</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>29 280</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 470</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>29 992</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 534</u> 18 747	<u>24 317</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>28 463</u> 18 414	<u>28 463</u> 18 414	<u>26 512</u> 18 414
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 729</u> 18 938	<u>24 508</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>28 654</u> 18 602	<u>28 654</u> 18 602	<u>26 703</u> 18 602
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 927</u> 19 134	<u>24 703</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>26 898</u> 18 794
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 336</u> 19 536	<u>25 105</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>27 300</u> 19 190
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 547</u> 19 744	<u>25 313</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>27 507</u> 19 394
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 729</u> 18 938	<u>24 508</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>28 654</u> 18 602	<u>28 654</u> 18 602	<u>26 703</u> 18 602
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 927</u> 19 134	<u>24 703</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>26 898</u> 18 794
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 129</u> 19 333	<u>24 902</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>27 097</u> 18 990
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 547</u> 19 744	<u>25 313</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>27 507</u> 19 394
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 763</u> 19 957	<u>25 524</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>29 670</u> 19 602	<u>29 670</u> 19 602	<u>27 719</u> 19 602
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 927</u> 19 134	<u>24 703</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>26 898</u> 18 794
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 129</u> 19 333	<u>24 902</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>27 097</u> 18 990
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 336</u> 19 536	<u>25 105</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>27 300</u> 19 190

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 463</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>28 073</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 654</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>28 263</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 848</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 458</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 250</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>28 860</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 458</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 068</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 654</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>28 263</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 848</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 458</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 047</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>28 657</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 458</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 068</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 670</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>29 280</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 848</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 458</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 047</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>28 657</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 250</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>28 860</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 763</u> 19 957	<u>25 524</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>29 670</u> 19 602	<u>29 670</u> 19 602	<u>27 719</u> 19 602
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 983</u> 20 174	<u>25 741</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>29 886</u> 19 816	<u>29 886</u> 19 816	<u>27 935</u> 19 816
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 129</u> 19 333	<u>24 902</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>27 097</u> 18 990
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 336</u> 19 536	<u>25 105</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>27 300</u> 19 190
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 547</u> 19 744	<u>25 313</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>27 507</u> 19 394
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 983</u> 20 174	<u>25 741</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>29 886</u> 19 816	<u>29 886</u> 19 816	<u>27 935</u> 19 816
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 209</u> 20 395	<u>25 962</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>30 107</u> 20 033	<u>30 107</u> 20 033	<u>28 157</u> 20 033
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 423</u> 19 081	<u>25 757</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>31 122</u> 18 871	<u>31 122</u> 18 871	<u>28 732</u> 18 871
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 070</u> 19 274	<u>24 975</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>27 170</u> 19 062
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 270</u> 19 471	<u>25 173</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 318</u> 19 257	<u>29 318</u> 19 257	<u>27 368</u> 19 257
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 474</u> 19 672	<u>25 375</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 569</u> 19 455
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 086	<u>25 791</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>27 985</u> 19 865

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 670</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>29 280</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 886</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>29 496</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 047</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>28 657</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 250</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>28 860</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 458</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 068</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 886</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>29 496</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 107</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>29 717</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 122</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>30 644</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 121</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>28 731</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 318</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>28 928</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 130</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 936</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 546</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 299	<u>26 006</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>28 200</u> 20 076
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 270</u> 19 471	<u>25 173</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 318</u> 19 257	<u>29 318</u> 19 257	<u>27 368</u> 19 257
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 474</u> 19 672	<u>25 375</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 569</u> 19 455
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 682</u> 19 877	<u>25 581</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>27 775</u> 19 658
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 299	<u>26 006</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>28 200</u> 20 076
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 518	<u>26 225</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>28 419</u> 20 292
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 474</u> 19 672	<u>25 375</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 569</u> 19 455
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 682</u> 19 877	<u>25 581</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>27 775</u> 19 658
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 086	<u>25 791</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>27 985</u> 19 865
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 518	<u>26 225</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>28 419</u> 20 292
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 560</u> 20 741	<u>26 449</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>28 644</u> 20 512
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 682</u> 19 877	<u>25 581</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>27 775</u> 19 658
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 086	<u>25 791</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>27 985</u> 19 865

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 151</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>29 761</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 318</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>28 928</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 130</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 726</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 336</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 151</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>29 761</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 370</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>29 980</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 130</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 726</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 336</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 936</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 546</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 370</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>29 980</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 594</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 204</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 726</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 336</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 936</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 546</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 299	<u>26 006</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>28 200</u> 20 076
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 560</u> 20 741	<u>26 449</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>28 644</u> 20 512
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 791</u> 20 969	<u>26 678</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>30 823</u> 20 738	<u>30 823</u> 20 738	<u>28 873</u> 20 738
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 932</u> 19 583	<u>26 455</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>31 819</u> 19 558	<u>31 819</u> 19 558	<u>29 430</u> 19 558
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 584</u> 19 781	<u>25 680</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>29 825</u> 19 756	<u>29 825</u> 19 756	<u>27 875</u> 19 756
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 789</u> 19 983	<u>25 885</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>28 079</u> 19 957
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 999</u> 20 189	<u>26 094</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>30 239</u> 20 163	<u>30 239</u> 20 163	<u>28 288</u> 20 163
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 431</u> 20 614	<u>26 525</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>30 670</u> 20 587	<u>30 670</u> 20 587	<u>28 720</u> 20 587
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 653</u> 20 833	<u>26 748</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>30 893</u> 20 807	<u>30 893</u> 20 807	<u>28 942</u> 20 807
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 789</u> 19 983	<u>25 885</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>28 079</u> 19 957
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 999</u> 20 189	<u>26 094</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>30 239</u> 20 163	<u>30 239</u> 20 163	<u>28 288</u> 20 163
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 212</u> 20 399	<u>26 307</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373	<u>28 502</u> 20 373

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 151</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>29 761</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 594</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 204</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 823</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>30 433</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 819</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>31 341</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 825</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>29 435</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 030</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>29 640</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 239</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>29 849</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 670</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>30 280</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 893</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>30 503</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 030</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>29 640</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 239</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>29 849</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 062</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 893</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>30 503</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>30 730</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 239</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>29 849</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 062</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 670</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>30 280</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>30 730</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 353</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>30 962</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 062</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 670</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>30 280</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 893</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>30 503</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 353</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>30 962</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 590</u> 21 492	<u>32 663</u> 21 492	<u>32 663</u> 21 492	<u>31 200</u> 21 492	<u>32 663</u> 21 492	<u>32 663</u> 21 492
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-2001		3	1	2400	<u>23 242</u> 19 888	<u>27 007</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>32 372</u> 20 102	<u>32 372</u> 20 102	<u>29 982</u> 20 102
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 898</u> 20 089	<u>26 238</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>30 383</u> 20 305	<u>30 383</u> 20 305	<u>28 433</u> 20 305
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 106</u> 20 294	<u>26 449</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>28 643</u> 20 512
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 318</u> 20 503	<u>26 664</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>28 858</u> 20 724
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 757</u> 20 935	<u>27 107</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>29 301</u> 21 160
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 983</u> 21 158	<u>27 335</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>29 530</u> 21 385
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 106</u> 20 294	<u>26 449</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>28 643</u> 20 512
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 318</u> 20 503	<u>26 664</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>28 858</u> 20 724
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 717	<u>26 883</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>29 077</u> 20 939
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 983</u> 21 158	<u>27 335</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>29 530</u> 21 385
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 214</u> 21 385	<u>27 569</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>31 714</u> 21 615	<u>31 714</u> 21 615	<u>29 764</u> 21 615
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 318</u> 20 503	<u>26 664</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>28 858</u> 20 724
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 717	<u>26 883</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>29 077</u> 20 939

212-101-2001		3	1	2400	<u>32 372</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>31 894</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 383</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>29 993</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 594</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 204</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 419</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 252</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>30 862</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 481</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 091</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 594</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 204</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 419</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 028</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>30 638</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 481</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 091</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 714</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>31 324</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 419</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 028</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>30 638</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 757</u> 20 935	<u>27 107</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>29 301</u> 21 160
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 214</u> 21 385	<u>27 569</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>31 714</u> 21 615	<u>31 714</u> 21 615	<u>29 764</u> 21 615
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 451</u> 21 617	<u>27 808</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>30 002</u> 21 850
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 717	<u>26 883</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>29 077</u> 20 939
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 757</u> 20 935	<u>27 107</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>29 301</u> 21 160
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 983</u> 21 158	<u>27 335</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>29 530</u> 21 385
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 451</u> 21 617	<u>27 808</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>30 002</u> 21 850
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>28 052</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>30 246</u> 22 090
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 451</u> 21 617	<u>27 808</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>30 002</u> 21 850
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>28 052</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>30 246</u> 22 090
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 939</u> 22 098	<u>28 301</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>32 446</u> 22 335	<u>32 446</u> 22 335	<u>30 496</u> 22 335
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 191</u> 22 346	<u>28 556</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>32 701</u> 22 586	<u>32 701</u> 22 586	<u>30 751</u> 22 586
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 713</u> 22 860	<u>29 084</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>33 229</u> 23 106	<u>33 229</u> 23 106	<u>31 278</u> 23 106

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 252</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>30 862</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 714</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>31 324</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 953</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 563</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 028</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>30 638</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 252</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>30 862</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 481</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 091</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 953</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 563</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 197</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>31 807</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 953</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 563</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 197</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>31 807</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 446</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>32 056</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 701</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>32 311</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 229</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>32 839</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106

212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 300</u> 21 914	<u>29 483</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>34 848</u> 22 539	<u>34 848</u> 22 539	<u>32 458</u> 22 539
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 976</u> 22 135	<u>28 739</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>32 885</u> 22 767	<u>32 885</u> 22 767	<u>30 934</u> 22 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 361	<u>28 975</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>31 170</u> 22 999
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 679</u> 22 827	<u>29 462</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 478	<u>31 657</u> 23 478
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 923</u> 23 067	<u>29 713</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>33 859</u> 23 725	<u>33 859</u> 23 725	<u>31 908</u> 23 725
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 976</u> 22 135	<u>28 739</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>32 885</u> 22 767	<u>32 885</u> 22 767	<u>30 934</u> 22 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 361	<u>28 975</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>31 170</u> 22 999
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 440</u> 22 591	<u>29 216</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>31 411</u> 23 236
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 923</u> 23 067	<u>29 713</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>33 859</u> 23 725	<u>33 859</u> 23 725	<u>31 908</u> 23 725
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 312	<u>29 970</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>32 164</u> 23 978
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 361	<u>28 975</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>31 170</u> 22 999
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 440</u> 22 591	<u>29 216</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>31 411</u> 23 236

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 848</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>34 370</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 885</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>32 495</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 121</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>32 731</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 608</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>33 217</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 859</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>33 468</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 885</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>32 495</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 121</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>32 731</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>32 971</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 859</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>33 468</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 115</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>33 725</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 121</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>32 731</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>32 971</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 679</u> 22 827	<u>29 462</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 478	<u>31 657</u> 23 478
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 312	<u>29 970</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>32 164</u> 23 978
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 427</u> 23 563	<u>30 232</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>34 377</u> 24 236	<u>34 377</u> 24 236	<u>32 426</u> 24 236
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 312	<u>29 970</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>32 164</u> 23 978
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 427</u> 23 563	<u>30 232</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>34 377</u> 24 236	<u>34 377</u> 24 236	<u>32 426</u> 24 236
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 688</u> 23 819	<u>30 499</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>34 645</u> 24 499	<u>34 645</u> 24 499	<u>32 694</u> 24 499
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 954</u> 24 081	<u>30 773</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>34 918</u> 24 768	<u>34 918</u> 24 768	<u>32 967</u> 24 768
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 622	<u>31 338</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>35 484</u> 25 325	<u>35 484</u> 25 325	<u>33 533</u> 25 325
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 435</u> 23 031	<u>30 941</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>36 305</u> 23 973	<u>36 305</u> 23 973	<u>33 915</u> 23 973
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 123</u> 23 263	<u>30 211</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>34 356</u> 24 215	<u>34 356</u> 24 215	<u>32 406</u> 24 215
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 501	<u>30 462</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>32 657</u> 24 463
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 861</u> 23 990	<u>30 980</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>33 175</u> 24 972

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 608</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>33 217</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 115</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>33 725</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 377</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>33 987</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 115</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>33 725</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 377</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>33 987</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 645</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>34 255</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 918</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>34 528</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 484</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>35 094</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 305</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>35 827</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 356</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>33 966</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 217</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 125</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>34 735</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 118</u> 24 243	<u>31 247</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>35 392</u> 25 235	<u>35 392</u> 25 235	<u>33 442</u> 25 235
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 123</u> 23 263	<u>30 211</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>34 356</u> 24 215	<u>34 356</u> 24 215	<u>32 406</u> 24 215
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 501	<u>30 462</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>32 657</u> 24 463
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 610</u> 23 743	<u>30 718</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>32 913</u> 24 715
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 118</u> 24 243	<u>31 247</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>35 392</u> 25 235	<u>35 392</u> 25 235	<u>33 442</u> 25 235
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 380</u> 24 501	<u>31 520</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>33 714</u> 25 503
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 501	<u>30 462</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>32 657</u> 24 463
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 610</u> 23 743	<u>30 718</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>32 913</u> 24 715
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 861</u> 23 990	<u>30 980</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>33 175</u> 24 972
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 380</u> 24 501	<u>31 520</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>33 714</u> 25 503
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 648</u> 24 764	<u>31 798</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>35 944</u> 25 778	<u>35 944</u> 25 778	<u>33 993</u> 25 778
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 380</u> 24 501	<u>31 520</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>33 714</u> 25 503
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 648</u> 24 764	<u>31 798</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>35 944</u> 25 778	<u>35 944</u> 25 778	<u>33 993</u> 25 778

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 392</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>35 002</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 356</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>33 966</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 217</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 864</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>34 474</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 392</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>35 002</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 665</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 275</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 217</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 864</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>34 474</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 125</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>34 735</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 665</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 275</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 944</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>35 554</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 665</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 275</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 944</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>35 554</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 921</u> 25 033	<u>32 083</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>36 228</u> 26 058	<u>36 228</u> 26 058	<u>34 278</u> 26 058
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 201</u> 25 308	<u>32 374</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>34 569</u> 26 344
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 778</u> 25 877	<u>32 976</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>37 121</u> 26 936	<u>37 121</u> 26 936	<u>35 170</u> 26 936
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 005</u> 24 575	<u>32 406</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>37 770</u> 25 415	<u>37 770</u> 25 415	<u>35 381</u> 25 415
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 708</u> 24 824	<u>31 691</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>35 837</u> 25 672	<u>35 837</u> 25 672	<u>33 886</u> 25 672
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 228</u> 25 336	<u>32 229</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>36 374</u> 26 202	<u>36 374</u> 26 202	<u>34 424</u> 26 202
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 496</u> 25 599	<u>32 506</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>36 652</u> 26 474	<u>36 652</u> 26 474	<u>34 701</u> 26 474
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 708</u> 24 824	<u>31 691</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>35 837</u> 25 672	<u>35 837</u> 25 672	<u>33 886</u> 25 672
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 965</u> 25 077	<u>31 957</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>36 103</u> 25 934	<u>36 103</u> 25 934	<u>34 152</u> 25 934
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 496</u> 25 599	<u>32 506</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>36 652</u> 26 474	<u>36 652</u> 26 474	<u>34 701</u> 26 474
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 770</u> 25 869	<u>32 790</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>36 935</u> 26 753	<u>36 935</u> 26 753	<u>34 984</u> 26 753
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 770</u> 25 869	<u>32 790</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>36 935</u> 26 753	<u>36 935</u> 26 753	<u>34 984</u> 26 753

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 228</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>35 838</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 519</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>36 129</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 121</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>36 731</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 770</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>37 292</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 837</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>35 446</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 374</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>35 984</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 652</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>36 262</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 837</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>35 446</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 103</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>35 713</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 652</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>36 262</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 935</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>36 545</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 935</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>36 545</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 050</u> 26 144	<u>33 079</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>37 224</u> 27 038	<u>37 224</u> 27 038	<u>35 273</u> 27 038
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 627</u> 26 712	<u>33 676</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>37 821</u> 27 626	<u>37 821</u> 27 626	<u>35 870</u> 27 626
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 925</u> 27 006	<u>33 984</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>38 130</u> 27 929	<u>38 130</u> 27 929	<u>36 179</u> 27 929
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 005</u> 24 575	<u>32 406</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>37 770</u> 25 415	<u>37 770</u> 25 415	<u>35 381</u> 25 415
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 305</u> 26 840	<u>35 830</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>41 194</u> 28 785	<u>41 194</u> 28 785	<u>38 804</u> 28 785
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 032</u> 27 111	<u>35 150</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>39 295</u> 29 076	<u>39 295</u> 29 076	<u>37 344</u> 29 076
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 600</u> 27 670	<u>35 759</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>39 904</u> 29 676	<u>39 904</u> 29 676	<u>37 953</u> 29 676
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 893</u> 27 958	<u>36 073</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>40 218</u> 29 985	<u>40 218</u> 29 985	<u>38 267</u> 29 985
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 032</u> 27 111	<u>35 150</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>39 295</u> 29 076	<u>39 295</u> 29 076	<u>37 344</u> 29 076
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 313</u> 27 388	<u>35 451</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>39 596</u> 29 373	<u>39 596</u> 29 373	<u>37 646</u> 29 373
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 893</u> 27 958	<u>36 073</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>40 218</u> 29 985	<u>40 218</u> 29 985	<u>38 267</u> 29 985

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 224</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>36 834</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 821</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>37 431</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 130</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>37 739</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 770</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>37 292</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 194</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>40 716</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 295</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>38 905</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 904</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>39 514</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 218</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>39 828</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 295</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>38 905</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 596</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>39 206</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 218</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>39 828</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 192</u> 28 253	<u>36 393</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300	<u>38 588</u> 30 300
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 192</u> 28 253	<u>36 393</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300	<u>38 588</u> 30 300
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 497</u> 28 553	<u>36 721</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>40 866</u> 30 623	<u>40 866</u> 30 623	<u>38 915</u> 30 623
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 128</u> 29 174	<u>37 397</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>41 543</u> 31 288	<u>41 543</u> 31 288	<u>39 592</u> 31 288
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 454</u> 29 494	<u>37 747</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>41 892</u> 31 632	<u>41 892</u> 31 632	<u>39 941</u> 31 632
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 245</u> 26 781	<u>36 999</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>42 364</u> 29 937	<u>42 364</u> 29 937	<u>39 974</u> 29 937
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 971</u> 27 051	<u>36 331</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>40 477</u> 30 239	<u>40 477</u> 30 239	<u>38 526</u> 30 239
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 538</u> 27 609	<u>36 965</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>41 110</u> 30 863	<u>41 110</u> 30 863	<u>39 159</u> 30 863
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 830</u> 27 897	<u>37 291</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>41 437</u> 31 184	<u>41 437</u> 31 184	<u>39 486</u> 31 184
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 971</u> 27 051	<u>36 331</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>40 477</u> 30 239	<u>40 477</u> 30 239	<u>38 526</u> 30 239
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 252</u> 27 327	<u>36 645</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>40 790</u> 30 548	<u>40 790</u> 30 548	<u>38 839</u> 30 548
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 830</u> 27 897	<u>37 291</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>41 437</u> 31 184	<u>41 437</u> 31 184	<u>39 486</u> 31 184

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 539</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>40 149</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 539</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>40 149</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>40 476</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 543</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>41 152</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 892</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>41 502</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 364</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>41 886</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 477</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>40 086</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 110</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>40 720</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 437</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>41 046</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 477</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>40 086</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 790</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>40 400</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 437</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>41 046</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 129</u> 28 190	<u>37 625</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>41 770</u> 31 512	<u>41 770</u> 31 512	<u>39 819</u> 31 512
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 129</u> 28 190	<u>37 625</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>41 770</u> 31 512	<u>41 770</u> 31 512	<u>39 819</u> 31 512
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 433</u> 28 490	<u>37 965</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>42 111</u> 31 848	<u>42 111</u> 31 848	<u>40 160</u> 31 848
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 063</u> 29 110	<u>38 669</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>42 814</u> 32 540	<u>42 814</u> 32 540	<u>40 863</u> 32 540
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 388</u> 29 430	<u>39 032</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>43 177</u> 32 897	<u>43 177</u> 32 897	<u>41 227</u> 32 897
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 312</u> 27 831	<u>37 912</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>43 276</u> 30 835	<u>43 276</u> 30 835	<u>40 887</u> 30 835
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 049</u> 28 112	<u>37 253</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146	<u>39 447</u> 31 146
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>31 638</u> 28 691	<u>37 905</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>42 051</u> 31 788	<u>42 051</u> 31 788	<u>40 100</u> 31 788
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 941</u> 28 990	<u>38 242</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>42 387</u> 32 120	<u>42 387</u> 32 120	<u>40 436</u> 32 120
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 049</u> 28 112	<u>37 253</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146	<u>39 447</u> 31 146
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 340</u> 28 399	<u>37 576</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>41 721</u> 31 464	<u>41 721</u> 31 464	<u>39 770</u> 31 464
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 941</u> 28 990	<u>38 242</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>42 387</u> 32 120	<u>42 387</u> 32 120	<u>40 436</u> 32 120

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>41 380</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>41 380</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 111</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>41 721</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 814</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>42 424</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 177</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>42 787</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 276</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>42 798</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 398</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>41 008</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 051</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>41 661</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>41 997</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 398</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>41 008</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 721</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>41 331</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>41 997</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 295	<u>38 585</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>40 780</u> 32 458
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 295	<u>38 585</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>40 780</u> 32 458
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>32 568</u> 29 607	<u>38 936</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>43 081</u> 32 803	<u>43 081</u> 32 803	<u>41 131</u> 32 803
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 222</u> 30 251	<u>39 661</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>43 806</u> 33 516	<u>43 806</u> 33 516	<u>41 855</u> 33 516
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>33 560</u> 30 583	<u>40 035</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>44 180</u> 33 884	<u>44 180</u> 33 884	<u>42 229</u> 33 884
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 423</u> 28 924	<u>38 852</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>44 216</u> 31 760	<u>44 216</u> 31 760	<u>41 827</u> 31 760
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>32 171</u> 29 216	<u>38 202</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>42 348</u> 32 081	<u>42 348</u> 32 081	<u>40 397</u> 32 081
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>32 783</u> 29 819	<u>38 874</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>43 020</u> 32 742	<u>43 020</u> 32 742	<u>41 069</u> 32 742
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>33 098</u> 30 129	<u>39 221</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>43 366</u> 33 083	<u>43 366</u> 33 083	<u>41 415</u> 33 083
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>32 171</u> 29 216	<u>38 202</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>42 348</u> 32 081	<u>42 348</u> 32 081	<u>40 397</u> 32 081
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>32 474</u> 29 514	<u>38 535</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>42 680</u> 32 408	<u>42 680</u> 32 408	<u>40 729</u> 32 408
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>33 098</u> 30 129	<u>39 221</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>43 366</u> 33 083	<u>43 366</u> 33 083	<u>41 415</u> 33 083

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 731</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>42 340</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 731</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>42 340</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 081</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>42 691</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 806</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>43 416</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 180</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>43 790</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 216</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>43 738</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 348</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>41 957</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 020</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>42 629</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>43 366</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>42 976</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 348</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>41 957</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>42 680</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>42 290</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 366</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>42 976</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 30 446	<u>39 575</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>43 720</u> 33 431	<u>43 720</u> 33 431	<u>41 769</u> 33 431
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>33 421</u> 30 446	<u>39 575</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>43 720</u> 33 431	<u>43 720</u> 33 431	<u>41 769</u> 33 431
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>33 750</u> 30 770	<u>39 936</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787	<u>44 081</u> 33 787	<u>44 081</u> 33 787	<u>42 131</u> 33 787
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>34 429</u> 31 439	<u>40 682</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522	<u>44 828</u> 34 522	<u>44 828</u> 34 522	<u>42 877</u> 34 522
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>34 780</u> 31 785	<u>41 068</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901	<u>45 213</u> 34 901	<u>45 213</u> 34 901	<u>43 262</u> 34 901

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>17 755</u> 14 487	<u>21 811</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987	<u>27 175</u> 14 987	<u>27 175</u> 14 987	<u>24 785</u> 14 987
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>18 049</u> 14 777	<u>22 115</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287	<u>27 480</u> 15 287	<u>27 480</u> 15 287	<u>25 090</u> 15 287
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 350</u> 15 073	<u>22 426</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593	<u>27 790</u> 15 593	<u>27 790</u> 15 593	<u>25 401</u> 15 593
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>18 599</u> 15 318	<u>22 684</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846	<u>28 048</u> 15 846	<u>28 048</u> 15 846	<u>25 659</u> 15 846
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 416</u> 16 122	<u>23 529</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678	<u>28 893</u> 16 678	<u>28 893</u> 16 678	<u>26 504</u> 16 678

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>43 720</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>43 330</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>43 720</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>43 330</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 081</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787	<u>43 691</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>44 828</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522	<u>44 437</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 213</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901	<u>44 823</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 175</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987	<u>26 697</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 480</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287	<u>27 002</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 790</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593	<u>27 312</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 048</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846	<u>27 570</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 893</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678	<u>28 415</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>20 767</u> 17 452	<u>24 926</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054	<u>30 291</u> 18 054	<u>30 291</u> 18 054	<u>27 901</u> 18 054
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>21 654</u> 18 325	<u>25 844</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957	<u>31 208</u> 18 957	<u>31 208</u> 18 957	<u>28 818</u> 18 957
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>22 585</u> 19 241	<u>26 807</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904	<u>32 171</u> 19 904	<u>32 171</u> 19 904	<u>29 781</u> 19 904
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>23 562</u> 20 203	<u>27 818</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900	<u>33 182</u> 20 900	<u>33 182</u> 20 900	<u>30 793</u> 20 900
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>24 588</u> 21 213	<u>28 879</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945	<u>34 244</u> 21 945	<u>34 244</u> 21 945	<u>31 854</u> 21 945
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>25 666</u> 22 274	<u>29 994</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042	<u>35 359</u> 23 042	<u>35 359</u> 23 042	<u>32 969</u> 23 042
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>17 902</u> 14 632	<u>21 963</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137	<u>27 327</u> 15 137	<u>27 327</u> 15 137	<u>24 938</u> 15 137
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>18 200</u> 14 925	<u>22 270</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440	<u>27 635</u> 15 440	<u>27 635</u> 15 440	<u>25 245</u> 15 440
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>18 503</u> 15 223	<u>22 584</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748	<u>27 949</u> 15 748	<u>27 949</u> 15 748	<u>25 559</u> 15 748
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>18 755</u> 15 471	<u>22 845</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005	<u>28 209</u> 16 005	<u>28 209</u> 16 005	<u>25 820</u> 16 005
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>19 580</u> 16 283	<u>23 698</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845	<u>29 063</u> 16 845	<u>29 063</u> 16 845	<u>26 673</u> 16 845
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>20 944</u> 17 627	<u>25 110</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234	<u>30 474</u> 18 234	<u>30 474</u> 18 234	<u>28 085</u> 18 234

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 291</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054	<u>29 813</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 208</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957	<u>30 730</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 171</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904	<u>31 693</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 182</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900	<u>32 704</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 244</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945	<u>33 766</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 359</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042	<u>34 881</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 327</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137	<u>26 849</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 635</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440	<u>27 157</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 949</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748	<u>27 471</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 209</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005	<u>27 731</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 063</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845	<u>28 585</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 474</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234	<u>29 996</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234

212-102-0207	20	3	1	2400	<u>21 840</u> 18 508	<u>26 036</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>31 401</u> 19 146	<u>31 401</u> 19 146	<u>29 011</u> 19 146
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>22 780</u> 19 433	<u>27 009</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>32 373</u> 20 103	<u>32 373</u> 20 103	<u>29 984</u> 20 103
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>23 767</u> 20 405	<u>28 030</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>33 394</u> 21 109	<u>33 394</u> 21 109	<u>31 005</u> 21 109
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>24 804</u> 21 425	<u>29 102</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>34 467</u> 22 164	<u>34 467</u> 22 164	<u>32 077</u> 22 164
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>25 892</u> 22 496	<u>30 228</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>35 593</u> 23 272	<u>35 593</u> 23 272	<u>33 203</u> 23 272

212-103.

212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

--	--	--	--	--	--

				,						
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 401</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>30 923</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 373</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>31 895</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 394</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>32 917</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 467</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>33 989</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 593</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>35 115</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272

				,						
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>678</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

8.04-08-2023

96

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 395</u> 17 335	<u>20 667</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>29 172</u> 17 933	<u>29 172</u> 17 933	<u>26 981</u> 17 933
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 452</u> 18 375	<u>21 760</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>30 265</u> 19 009	<u>30 265</u> 19 009	<u>28 075</u> 19 009

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>29 172</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>28 734</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>30 265</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>29 827</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 572</u> 19 477	<u>22 919</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>31 424</u> 20 149	<u>31 424</u> 20 149	<u>29 233</u> 20 149
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 759</u> 20 646	<u>24 147</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>32 652</u> 21 358	<u>32 652</u> 21 358	<u>30 462</u> 21 358
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 018</u> 21 885	<u>25 449</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>33 954</u> 22 639	<u>33 954</u> 22 639	<u>31 764</u> 22 639
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 352</u> 23 198	<u>26 829</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>35 334</u> 23 998	<u>35 334</u> 23 998	<u>33 144</u> 23 998
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 766</u> 24 590	<u>28 292</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>36 797</u> 25 438	<u>36 797</u> 25 438	<u>34 607</u> 25 438
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 265</u> 26 065	<u>29 843</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>38 348</u> 26 964	<u>38 348</u> 26 964	<u>36 157</u> 26 964
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 854</u> 27 629	<u>31 487</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>39 992</u> 28 582	<u>39 992</u> 28 582	<u>37 801</u> 28 582
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 538</u> 29 287	<u>33 229</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>41 734</u> 30 297	<u>41 734</u> 30 297	<u>39 543</u> 30 297
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 440</u> 23 186	<u>29 171</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>33 291</u> 23 847	<u>33 540</u> 23 847	<u>31 954</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>27 618</u> 24 345	<u>33 085</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>37 205</u> 27 685	<u>37 455</u> 27 685	<u>35 868</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>28 855</u> 25 562	<u>33 923</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>38 043</u> 28 506	<u>38 292</u> 28 506	<u>36 706</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 153</u> 26 840	<u>35 320</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>39 440</u> 29 875	<u>39 689</u> 29 875	<u>38 103</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>31 234</u> 27 904	<u>36 162</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>40 282</u> 30 701	<u>40 531</u> 30 701	<u>38 945</u> 30 701

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 424</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>30 986</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 652</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>32 214</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 954</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>33 516</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 334</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>34 896</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 797</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>36 359</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 348</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>37 910</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 992</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>39 553</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 734</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>41 296</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>32 959</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 778</u> 23 847	<u>32 851</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>36 873</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 693</u> 27 685	<u>36 766</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>37 711</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 530</u> 28 506	<u>37 603</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 108</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 927</u> 29 875	<u>39 000</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 950</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 769</u> 30 701	<u>39 842</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701

212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 808</u> 30 437						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 754</u> 31 369						
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>19 594</u> 16 447	<u>21 623</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>25 743</u> 16 447	<u>25 992</u> 16 447	<u>24 406</u> 16 447

212-402.

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 307</u> 23 781	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 325</u> 22 814	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 589</u> 21 106	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 458</u> 20 977	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308

212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 411</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>29 230</u> 16 447	<u>25 303</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

[illegible]

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 422</u> 23 555	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 879</u> 36 413	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 539</u> 33 513	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

[illegible]

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 458</u> 20 340	<u>21 708</u> 20 340	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 249</u> 20 340
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 458</u> 20 340	<u>21 708</u> 20 340	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 249</u> 20 340
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 999</u> 19 888	<u>21 249</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 137</u> 19 888	<u>21 790</u> 19 888
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 999</u> 19 888	<u>21 249</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 137</u> 19 888	<u>21 790</u> 19 888
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 510</u> 25 313	<u>26 760</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 300</u> 25 313
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 510</u> 25 313	<u>26 760</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 300</u> 25 313
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 969</u> 25 765	<u>27 219</u> 25 765	<u>28 107</u> 25 765	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640	<u>28 107</u> 25 765	<u>27 760</u> 25 765
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 969</u> 25 765	<u>27 219</u> 25 765	<u>28 107</u> 25 765	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640	<u>28 107</u> 25 765	<u>27 760</u> 25 765
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 883</u> 26 025	<u>27 484</u> 26 025	<u>28 372</u> 26 025	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879	<u>28 372</u> 26 025	<u>28 024</u> 26 025
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 883</u> 26 025	<u>27 484</u> 26 025	<u>28 372</u> 26 025	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879	<u>28 372</u> 26 025	<u>28 024</u> 26 025
212-501-0300	1225-2019										

212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 622</u> 20 646	<u>22 712</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>22 642</u> 20 396	<u>23 041</u> 20 396	<u>22 573</u> 20 396
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 813</u> 19 853	<u>21 913</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>21 844</u> 19 613	<u>22 242</u> 19 613	<u>21 774</u> 19 613
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 547</u> 16 651	<u>18 686</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>18 617</u> 16 450	<u>19 016</u> 16 450	<u>18 547</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 871</u> 19 123	<u>20 472</u> 19 123	<u>21 360</u> 19 123	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 360</u> 19 123	<u>21 012</u> 19 123
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 686</u> 18 941	<u>20 287</u> 18 941	<u>21 175</u> 18 941	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 175</u> 18 941	<u>20 827</u> 18 941
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 123</u> 24 078	<u>26 171</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>26 101</u> 23 787	<u>26 500</u> 23 787	<u>26 032</u> 23 787
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>19 860</u> 18 919	<u>20 972</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>20 903</u> 18 691	<u>21 301</u> 18 691	<u>20 833</u> 18 691

212-502.

212-502-0100	1225-2019										

212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 658</u> 21 606	<u>23 530</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 831</u> 21 606
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 658</u> 21 606	<u>23 530</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 831</u> 21 606

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 477</u> 31 186	<u>32 727</u> 31 186	<u>33 615</u> 31 186	<u>31 080</u> 28 570	<u>31 080</u> 28 570	<u>33 615</u> 31 186	<u>33 268</u> 31 186
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 404</u> 29 146	<u>30 654</u> 29 146	<u>31 542</u> 29 146	<u>29 173</u> 26 701	<u>29 173</u> 26 701	<u>31 542</u> 29 146	<u>31 195</u> 29 146
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 265</u> 28 025	<u>29 515</u> 28 025	<u>30 403</u> 28 025	<u>28 126</u> 25 674	<u>28 126</u> 25 674	<u>30 403</u> 28 025	<u>30 056</u> 28 025

212-6.**212-601.**

-

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39

212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294						

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>75 593</u> 69 643						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>77 435</u> 71 429						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>79 645</u> 73 571						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>82 039</u> 75 893						
213-101-0300	120 65 530-2012 250	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>43 939</u> 34 602						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 473</u> 56 250	<u>69 373</u> 56 250	<u>66 729</u> 61 932	<u>68 457</u> 63 607	<u>63 117</u> 56 250	<u>75 096</u> 56 250	<u>68 457</u> 63 607

				,						
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

				,						
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>66 485</u> 61 696	<u>76 486</u> 62 650	<u>67 470</u> 62 650	<u>60 869</u> 56 250	<u>69 934</u> 65 039	<u>80 744</u> 65 039

213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>53 743</u> 44 214						
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>95 098</u> 83 036	<u>96 997</u> 83 036	<u>94 353</u> 88 718	<u>96 081</u> 90 393	<u>90 741</u> 83 036	<u>102 720</u> 83 036	<u>96 081</u> 90 393
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>97 860</u> 85 714	<u>99 759</u> 85 714	<u>97 116</u> 91 396	<u>98 844</u> 93 072	<u>93 503</u> 85 714	<u>105 483</u> 85 714	<u>98 844</u> 93 072
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>106 147</u> 93 750	<u>108 046</u> 93 750	<u>105 403</u> 99 432	<u>107 131</u> 101 107	<u>101 790</u> 93 750	<u>113 770</u> 93 750	<u>107 131</u> 101 107
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 910</u> 96 429	<u>110 809</u> 96 429	<u>108 165</u> 102 111	<u>109 893</u> 103 786	<u>104 553</u> 96 429	<u>116 533</u> 96 429	<u>109 893</u> 103 786
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 751</u> 98 214	<u>112 650</u> 98 214	<u>110 007</u> 103 896	<u>111 735</u> 105 572	<u>106 394</u> 98 214	<u>118 374</u> 98 214	<u>111 735</u> 105 572
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>86 127</u> 75 963				<u>79 906</u> 73 923		
213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>61 545</u> 48 369						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>68 947</u> 55 625						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>93 265</u> 79 466						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>101 370</u> 87 412						

213-101-0303	150	1000	.	2	2700					
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000	.							
213-101-0401	100	1000	.	2	2700	<u>94 110</u> 88 482	<u>104 110</u> 89 436	<u>95 094</u> 89 436	<u>88 493</u> 83 036	<u>97 558</u> 91 825
213-101-0402	125	1000	.	2	2700	<u>96 872</u> 91 160	<u>106 873</u> 92 115	<u>97 856</u> 92 115	<u>91 256</u> 85 714	<u>100 320</u> 94 504
213-101-0403	150	1000	.	2	2700	<u>105 159</u> 99 196	<u>115 160</u> 100 150	<u>106 144</u> 100 150	<u>99 543</u> 93 750	<u>108 608</u> 102 539
213-101-0404	175	1000	.	2	2700	<u>107 922</u> 101 874	<u>117 922</u> 102 829	<u>108 906</u> 102 829	<u>102 305</u> 96 429	<u>111 370</u> 105 218
213-101-0405	200	1000	.	2	2700	<u>109 763</u> 103 660	<u>119 764</u> 104 615	<u>110 748</u> 104 615	<u>104 147</u> 98 214	<u>113 212</u> 107 004
213-101-0406	250	1000	.	2	2700				<u>78 817</u> 73 353	
213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000	.							
213-101-0501	100	1000	.	1	4500					
213-101-0502	125	1000	.	1	4500					
213-101-0503	150	1000	.	1	4500					
213-101-0504	175	1000	.	1	4500					

213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>107 611</u> 93 531						
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>56 908</u> 46 564						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>101 464</u> 88 393	<u>103 532</u> 88 393	<u>100 653</u> 94 580	<u>102 534</u> 96 404	<u>96 719</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>102 534</u> 96 404
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>85 126</u> 74 229						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>95 247</u> 84 151						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>101 255</u> 90 041						
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>148 425</u> 133 929	<u>150 493</u> 133 929	<u>147 614</u> 140 116	<u>149 495</u> 141 940	<u>143 680</u> 133 929	<u>156 725</u> 133 929	<u>149 495</u> 141 940
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>155 791</u> 141 071	<u>157 859</u> 141 071	<u>154 980</u> 147 259	<u>156 862</u> 149 083	<u>151 047</u> 141 071	<u>164 091</u> 141 071	<u>156 862</u> 149 083
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>165 920</u> 150 893	<u>167 988</u> 150 893	<u>165 109</u> 157 080	<u>166 991</u> 158 904	<u>161 176</u> 150 893	<u>174 220</u> 150 893	<u>166 991</u> 158 904
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>170 524</u> 155 357	<u>172 592</u> 155 357	<u>169 713</u> 161 544	<u>171 595</u> 163 369	<u>165 780</u> 155 357	<u>178 824</u> 155 357	<u>171 595</u> 163 369
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>175 128</u> 159 821	<u>177 196</u> 159 821	<u>174 317</u> 166 009	<u>176 199</u> 167 833	<u>170 384</u> 159 821	<u>183 428</u> 159 821	<u>176 199</u> 167 833

213-102.

213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>100 388</u> 94 323	<u>111 277</u> 95 362	<u>101 460</u> 95 362	<u>94 272</u> 88 393	<u>104 143</u> 97 964	<u>115 913</u> 97 964
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>147 349</u> 139 858	<u>158 238</u> 140 898	<u>148 421</u> 140 898	<u>141 233</u> 133 929	<u>151 104</u> 143 499	<u>162 874</u> 143 499
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>154 715</u> 147 001	<u>165 605</u> 148 041	<u>155 787</u> 148 041	<u>148 600</u> 141 071	<u>158 470</u> 150 642	<u>170 241</u> 150 642
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>164 844</u> 156 823	<u>175 733</u> 157 862	<u>165 916</u> 157 862	<u>158 728</u> 150 893	<u>168 599</u> 160 464	<u>180 370</u> 160 464
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>169 448</u> 161 287	<u>180 337</u> 162 326	<u>170 520</u> 162 326	<u>163 332</u> 155 357	<u>173 203</u> 164 928	<u>184 974</u> 164 928
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>174 052</u> 165 751	<u>184 941</u> 166 791	<u>175 124</u> 166 791	<u>167 936</u> 159 821	<u>177 807</u> 169 392	<u>189 578</u> 169 392

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>78 966</u> 70 089	<u>80 154</u> 70 089	<u>92 046</u> 85 076	<u>88 762</u> 81 892	<u>86 312</u> 70 089	<u>86 441</u> 70 089	<u>84 461</u> 70 089
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>80 808</u> 71 875	<u>81 996</u> 71 875	<u>93 888</u> 86 862	<u>90 604</u> 83 678	<u>88 154</u> 71 875	<u>88 282</u> 71 875	<u>86 302</u> 71 875
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>81 728</u> 72 768	<u>82 916</u> 72 768	<u>94 808</u> 87 755	<u>91 524</u> 84 571	<u>89 074</u> 72 768	<u>89 203</u> 72 768	<u>87 223</u> 72 768
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>83 980</u> 74 951	<u>85 168</u> 74 951	<u>97 060</u> 89 938	<u>93 776</u> 86 754	<u>91 326</u> 74 951	<u>91 455</u> 74 951	<u>89 474</u> 74 951
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>100 409</u> 90 882						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>103 221</u> 93 608						
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>106 117</u> 96 417						
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>109 100</u> 99 309						
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>112 173</u> 102 288						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>115 338</u> 105 357	<u>116 526</u> 105 357	<u>128 418</u> 120 344	<u>125 134</u> 117 160	<u>122 684</u> 105 357	<u>122 812</u> 105 357	<u>120 832</u> 105 357
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>118 597</u> 108 518						

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>85 368</u> 78 601	<u>100 591</u> 80 191	<u>87 007</u> 80 191	<u>86 540</u> 70 089	<u>91 392</u> 84 442	<u>107 678</u> 84 442
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>87 209</u> 80 386	<u>102 432</u> 81 976	<u>88 849</u> 81 976	<u>88 381</u> 71 875	<u>93 233</u> 86 228	<u>109 520</u> 86 228
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>88 130</u> 81 279	<u>103 353</u> 82 869	<u>89 770</u> 82 869	<u>89 302</u> 72 768	<u>94 154</u> 87 121	<u>110 441</u> 87 121
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>90 381</u> 83 462	<u>105 605</u> 85 052	<u>92 021</u> 85 052	<u>91 554</u> 74 951	<u>96 406</u> 89 304	<u>112 692</u> 89 304
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800						
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800						
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800						
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>121 739</u> 113 869	<u>136 963</u> 115 459	<u>123 379</u> 115 459	<u>122 912</u> 105 357	<u>127 764</u> 119 710	<u>144 050</u> 119 710
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800						

213-102-0308	200,	1000	.	1	4800	<u>121 955</u> 111 773					

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725

213-3.

, ,

213-301.

				,						
213-102-0308	200,	1000	.	1	4800					

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>27 308</u> 25 446	<u>27 147</u> 24 911	<u>28 297</u> 26 666	<u>27 900</u> 26 281	<u>28 286</u> 24 911	<u>28 310</u> 24 911	<u>27 943</u> 24 911
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 574</u> 25 446	<u>27 511</u> 24 911	<u>28 949</u> 27 105	<u>28 452</u> 26 623	<u>28 935</u> 24 911	<u>28 964</u> 24 911	<u>28 506</u> 24 911
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>27 423</u> 25 446	<u>27 304</u> 24 911	<u>29 289</u> 27 544	<u>28 693</u> 26 966	<u>28 566</u> 24 911	<u>28 593</u> 24 911	<u>28 187</u> 24 911
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 089</u> 21 429						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 254</u> 21 429						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 048</u> 21 429						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>19 767</u> 18 552						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>19 817</u> 18 552						

213-302.

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>28 167</u> 24 911	<u>31 529</u> 24 911	<u>27 701</u> 26 088	<u>28 328</u> 24 911	<u>28 212</u> 26 583	<u>31 225</u> 26 583
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 786</u> 24 911	<u>32 988</u> 24 911	<u>28 204</u> 26 382	<u>28 987</u> 24 911	<u>28 842</u> 27 001	<u>32 609</u> 27 001
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>28 434</u> 24 911	<u>32 160</u> 24 911	<u>28 394</u> 26 676	<u>28 613</u> 24 911	<u>29 161</u> 27 419	<u>32 499</u> 27 419
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

213-302-0100	945-92															
213-302-0101	390	190	188	,		2	17,8	<u>430</u> 393	<u>390</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	<u>415</u> 350	<u>417</u> 350	<u>408</u> 350	<u>413</u> 350	
213-302-0102	390	90	188	,	-		2	11,1	<u>443</u> 415	<u>371</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	<u>386</u> 344	<u>387</u> 344	<u>382</u> 344	<u>385</u> 344
213-302-0103	390	190	188	,	-		2	17,8	<u>568</u> 527	<u>498</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	<u>524</u> 457	<u>525</u> 457	<u>517</u> 457	<u>521</u> 457

213-304.

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>244</u> 206	<u>255</u> 206	<u>285</u> 206	<u>285</u> 206	<u>282</u> 206	<u>282</u> 206	<u>282</u> 206	<u>268</u> 206
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>365</u> 324	<u>377</u> 324	<u>406</u> 324	<u>406</u> 324	<u>404</u> 324	<u>404</u> 324	<u>404</u> 324	<u>390</u> 324
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>190</u> 170	<u>195</u> 170	<u>209</u> 170	<u>209</u> 170	<u>208</u> 170	<u>208</u> 170	<u>208</u> 170	<u>201</u> 170
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>257</u> 240	<u>261</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240	<u>274</u> 240	<u>274</u> 240	<u>274</u> 240	<u>270</u> 240
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	<u>332</u> 281	<u>328</u> 267	<u>496</u> 267	<u>496</u> 267	<u>373</u> 267	<u>376</u> 267	<u>376</u> 267	<u>361</u> 267

213-305.

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>486</u> 350	<u>463</u> 350	<u>414</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>431</u> 344	<u>417</u> 344	<u>386</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>594</u> 457	<u>572</u> 457	<u>523</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	

213-304-0100	945-92										
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>282</u> 206	<u>285</u> 206	<u>285</u> 206	<u>279</u> 206	<u>285</u> 206	<u>285</u> 206	
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>404</u> 324	<u>406</u> 324	<u>406</u> 324	<u>401</u> 324	<u>406</u> 324	<u>406</u> 324	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>208</u> 170	<u>209</u> 170	<u>209</u> 170	<u>207</u> 170	<u>209</u> 170	<u>209</u> 170	
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>298</u> 240	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240	
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	<u>369</u> 267	<u>496</u> 267	<u>457</u> 267	<u>371</u> 267	<u>460</u> 267	<u>460</u> 267	

213-305-0100	945-92												
213-305-0103	, 390 190 188 , 75		2	9	<u>320</u> 305								
213-305-0104	, 390 190 188 , 100		2	9	<u>363</u> 344	<u>367</u> 344	<u>415</u> 344	<u>415</u> 344	<u>380</u> 344	<u>380</u> 344	<u>307</u> 276		
213-305-0107	100 , 390 190 188 ,		1	12	<u>386</u> 369								

213-306.

213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 338</u> 4 217	
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>5 512</u> 5 362	

213-307.

213-307-0100	937-92	3											
213-307-0101		3	1	2400	<u>95 274</u> 90 141	<u>74 534</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>77 442</u> 69 444	<u>77 626</u> 69 444	<u>76 659</u> 69 444	<u>77 198</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444

213-305-0100	945-92									
213-305-0103	, 390 190 188 , 75		2	9						
213-305-0104	, 390 190 188 , 100		2	9	$\frac{379}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{404}{344}$	$\frac{379}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{415}{344}$
213-305-0107	100 , 390 190 188 ,		1	12						

213-307-0100	937-92	3						
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{82\,950}{69\,444}$	$\frac{77\,344}{69\,444}$	$\frac{85\,521}{69\,444}$	$\frac{85\,521}{69\,444}$

213-307-0102	-	3	1	2400	<u>106 838</u> 101 410	<u>84 653</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>87 562</u> 79 365	<u>87 745</u> 79 365	<u>86 778</u> 79 365	<u>87 317</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365

213-309.

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 146</u> 32 588

22.**221.****221-1.****221-101.**

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>8 136</u> 7 730	<u>8 212</u> 7 730	<u>8 800</u> 8 443	<u>8 646</u> 8 292	<u>8 600</u> 7 730	<u>8 485</u> 7 730	<u>8 393</u> 7 730

221-102.

8.04-08-2023

128

213-307-0102	-	3	1	2400	<u>93 070</u> 79 365	<u>87 464</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0112	300 4-6	19804-2012,	1	229	<u>8 488</u> 8 135	<u>9 147</u> 8 211	<u>8 564</u> 8 211	<u>8 490</u> 7 730	<u>8 769</u> 8 413	<u>9 478</u> 8 413

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>34 302</u> 30 577	<u>35 123</u> 30 577	<u>41 272</u> 38 079	<u>39 659</u> 36 485	<u>39 287</u> 30 577	<u>38 058</u> 30 577	<u>37 063</u> 30 577

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>58 083</u> 54 014	<u>58 919</u> 54 014	<u>65 368</u> 61 839	<u>63 686</u> 60 176	<u>63 161</u> 54 014	<u>61 909</u> 54 014	<u>60 896</u> 54 014
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>50 102</u> 46 127	<u>50 938</u> 46 127	<u>57 375</u> 53 940	<u>55 695</u> 52 280	<u>55 180</u> 46 127	<u>53 928</u> 46 127	<u>52 914</u> 46 127

222.**222-1.****222-101.**

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>96 901</u> 92 408	<u>97 728</u> 92 408	<u>104 174</u> 100 214	<u>102 495</u> 98 555	<u>101 924</u> 92 408	<u>100 686</u> 92 408	<u>99 683</u> 92 408
222-101-0200	12504-2015	3									

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>37 992</u> 34 838	<u>45 051</u> 35 633	<u>38 797</u> 35 633	<u>38 108</u> 30 577	<u>40 951</u> 37 762	<u>48 563</u> 37 762

221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>61 947</u> 58 458	<u>69 157</u> 59 288	<u>62 787</u> 59 288	<u>61 960</u> 54 014	<u>65 033</u> 61 508	<u>72 787</u> 61 508
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>53 958</u> 50 564	<u>61 168</u> 51 393	<u>54 797</u> 51 393	<u>53 979</u> 46 127	<u>57 040</u> 53 609	<u>64 794</u> 53 609

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>100 760</u> 96 841	<u>107 900</u> 97 669	<u>101 599</u> 97 669	<u>100 736</u> 92 408	<u>103 839</u> 99 883	<u>111 510</u> 99 883
222-101-0200	12504-2015	3								

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 129</u> 77 530	<u>84 230</u> 77 530	<u>105 528</u> 77 530	<u>102 030</u> 77 530	<u>88 566</u> 77 530	<u>88 829</u> 77 530	<u>88 566</u> 77 530
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 365</u> 86 585	<u>93 466</u> 86 585	<u>114 764</u> 86 585	<u>111 266</u> 86 585	<u>97 801</u> 86 585	<u>98 065</u> 86 585	<u>97 801</u> 86 585
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>67 616</u> 64 662	<u>68 760</u> 64 662	<u>80 362</u> 64 662	<u>78 456</u> 64 662	<u>71 122</u> 64 662	<u>71 266</u> 64 662	<u>71 122</u> 64 662
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>69 467</u> 66 477	<u>70 611</u> 66 477	<u>82 212</u> 66 477	<u>80 307</u> 66 477	<u>72 973</u> 66 477	<u>73 116</u> 66 477	<u>66 477</u> 66 477
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 901</u> 80 248	<u>87 002</u> 80 248	<u>108 300</u> 80 248	<u>104 802</u> 80 248	<u>91 337</u> 80 248	<u>91 601</u> 80 248	<u>91 337</u> 80 248
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>93 711</u> 88 884	<u>95 811</u> 88 884	<u>117 109</u> 88 884	<u>113 611</u> 88 884	<u>100 147</u> 88 884	<u>100 410</u> 88 884	<u>100 147</u> 88 884

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>88 214</u> 77 530	<u>100 921</u> 77 530	<u>96 470</u> 77 530	<u>88 139</u> 77 530	<u>110 135</u> 77 530	<u>116 192</u> 77 530
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>97 450</u> 86 585	<u>110 157</u> 86 585	<u>105 705</u> 86 585	<u>97 375</u> 86 585	<u>119 371</u> 86 585	<u>125 428</u> 86 585
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>70 931</u> 64 662	<u>77 852</u> 64 662	<u>75 427</u> 64 662	<u>70 890</u> 64 662	<u>82 871</u> 64 662	<u>86 171</u> 64 662
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>72 781</u> 66 477	<u>79 703</u> 66 477	<u>77 278</u> 66 477	<u>72 740</u> 66 477	<u>84 722</u> 66 477	<u>88 021</u> 66 477
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>90 986</u> 80 248	<u>103 693</u> 80 248	<u>99 241</u> 80 248	<u>90 911</u> 80 248	<u>112 907</u> 80 248	<u>118 964</u> 80 248
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 796</u> 88 884	<u>112 502</u> 88 884	<u>108 051</u> 88 884	<u>99 720</u> 88 884	<u>121 716</u> 88 884	<u>127 773</u> 88 884

222-101-0305		3	1	1350	<u>72 109</u> 69 055	<u>73 261</u> 69 055	<u>84 949</u> 69 055	<u>83 030</u> 69 055	<u>75 641</u> 69 055	<u>75 785</u> 69 055	<u>75 641</u> 69 055
222-101-0306		3	1	1340	<u>69 671</u> 66 677	<u>70 815</u> 66 677	<u>82 417</u> 66 677	<u>80 511</u> 66 677	<u>73 177</u> 66 677	<u>73 321</u> 66 677	<u>73 177</u> 66 677
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>83 085</u> 78 479	<u>85 176</u> 78 479	<u>106 388</u> 78 479	<u>102 904</u> 78 479	<u>89 495</u> 78 479	<u>89 757</u> 78 479	<u>89 495</u> 78 479
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>67 157</u> 64 090	<u>68 386</u> 64 090	<u>80 853</u> 64 090	<u>78 806</u> 64 090	<u>70 924</u> 64 090	<u>71 078</u> 64 090	<u>70 924</u> 64 090
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>73 184</u> 69 926	<u>74 464</u> 69 926	<u>87 451</u> 69 926	<u>85 318</u> 69 926	<u>77 108</u> 69 926	<u>77 269</u> 69 926	<u>77 108</u> 69 926
222-101-0500	12504-2015	3									

222-101-0305		3	1	1350	<u>75 448</u> 69 055	<u>82 421</u> 69 055	<u>79 978</u> 69 055	<u>75 407</u> 69 055	<u>87 477</u> 69 055	<u>90 801</u> 69 055
222-101-0306		3	1	1340	<u>72 986</u> 66 677	<u>79 907</u> 66 677	<u>77 483</u> 66 677	<u>72 945</u> 66 677	<u>84 926</u> 66 677	<u>88 226</u> 66 677
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>89 145</u> 78 479	<u>101 800</u> 78 479	<u>97 367</u> 78 479	<u>89 070</u> 78 479	<u>110 976</u> 78 479	<u>117 009</u> 78 479
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>70 718</u> 64 090	<u>78 156</u> 64 090	<u>75 551</u> 64 090	<u>70 674</u> 64 090	<u>83 550</u> 64 090	<u>87 096</u> 64 090
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>76 894</u> 69 926	<u>84 642</u> 69 926	<u>81 928</u> 69 926	<u>76 848</u> 69 926	<u>90 260</u> 69 926	<u>93 954</u> 69 926
222-101-0500	12504-2015	3								

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>139 491</u> 133 634	<u>141 686</u> 133 634	<u>163 936</u> 133 634	<u>160 282</u> 133 634	<u>146 215</u> 133 634	<u>146 491</u> 133 634	<u>146 215</u> 133 634

222-102.

222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>135 095</u> 130 118	<u>135 929</u> 130 118	<u>142 362</u> 137 924	<u>140 683</u> 136 265	<u>140 165</u> 130 118	<u>138 915</u> 130 118	<u>137 903</u> 130 118
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>111 582</u> 106 964	<u>112 398</u> 106 964	<u>118 902</u> 114 807	<u>117 215</u> 113 140	<u>116 533</u> 106 964	<u>115 312</u> 106 964	<u>114 324</u> 106 964
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>106 620</u> 101 981	<u>107 455</u> 101 981	<u>113 843</u> 109 743	<u>112 174</u> 108 093	<u>111 691</u> 101 981	<u>110 441</u> 101 981	<u>109 429</u> 101 981
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>97 478</u> 92 951	<u>98 312</u> 92 951	<u>104 740</u> 100 751	<u>103 063</u> 99 094	<u>102 542</u> 92 951	<u>101 294</u> 92 951	<u>100 283</u> 92 951
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>95 855</u> 91 338	<u>96 691</u> 91 338	<u>103 105</u> 99 128	<u>101 430</u> 97 473	<u>100 933</u> 91 338	<u>99 681</u> 91 338	<u>98 668</u> 91 338
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>130 650</u> 125 724	<u>131 485</u> 125 724	<u>137 919</u> 133 533	<u>136 240</u> 131 874	<u>135 722</u> 125 724	<u>134 472</u> 125 724	<u>133 459</u> 125 724
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>102 260</u> 97 666	<u>103 097</u> 97 666	<u>109 534</u> 105 480	<u>107 854</u> 103 820	<u>107 341</u> 97 666	<u>106 088</u> 97 666	<u>105 074</u> 97 666
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>125 036</u> 120 201	<u>125 865</u> 120 201	<u>132 295</u> 127 995	<u>130 620</u> 126 339	<u>130 072</u> 120 201	<u>128 830</u> 120 201	<u>127 825</u> 120 201
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>124 508</u> 119 659	<u>125 342</u> 119 659	<u>131 782</u> 127 471	<u>130 102</u> 125 812	<u>129 574</u> 119 659	<u>128 325</u> 119 659	<u>127 314</u> 119 659

222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>145 848</u> 133 634	<u>159 123</u> 133 634	<u>154 473</u> 133 634	<u>145 770</u> 133 634	<u>168 749</u> 133 634	<u>175 077</u> 133 634

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>138 948</u> 134 551	<u>146 147</u> 135 379	<u>139 786</u> 135 379	<u>138 965</u> 130 118	<u>142 027</u> 137 593	<u>149 769</u> 137 593
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>115 472</u> 111 418	<u>122 525</u> 112 250	<u>116 315</u> 112 250	<u>115 362</u> 106 964	<u>118 566</u> 114 475	<u>126 125</u> 114 475
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>110 449</u> 106 389	<u>117 643</u> 107 212	<u>111 282</u> 107 212	<u>110 491</u> 101 981	<u>113 510</u> 109 414	<u>121 252</u> 109 414
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>101 329</u> 97 381	<u>108 519</u> 98 208	<u>102 166</u> 98 208	<u>101 344</u> 92 951	<u>104 406</u> 100 421	<u>112 138</u> 100 421
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>99 699</u> 95 762	<u>106 906</u> 96 589	<u>100 535</u> 96 589	<u>99 732</u> 91 338	<u>102 772</u> 98 799	<u>110 526</u> 98 799
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>134 505</u> 130 159	<u>141 706</u> 130 987	<u>135 343</u> 130 987	<u>134 522</u> 125 724	<u>137 585</u> 133 202	<u>145 330</u> 133 202
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>106 117</u> 102 104	<u>113 330</u> 102 933	<u>106 956</u> 102 933	<u>106 139</u> 97 666	<u>109 200</u> 105 149	<u>116 957</u> 105 149
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>128 887</u> 124 628	<u>136 041</u> 125 455	<u>129 724</u> 125 455	<u>128 881</u> 120 201	<u>131 962</u> 127 666	<u>139 651</u> 127 666
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>128 366</u> 124 096	<u>135 560</u> 124 925	<u>129 205</u> 124 925	<u>128 376</u> 119 659	<u>131 447</u> 127 141	<u>139 183</u> 127 141

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>205 132</u> 199 284	<u>205 977</u> 199 284	<u>213 084</u> 207 774	<u>211 258</u> 205 970	<u>210 263</u> 199 284	<u>208 998</u> 199 284	<u>207 974</u> 199 284

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 246</u> 4 128	<u>4 262</u> 4 128	<u>4 391</u> 4 284	<u>4 357</u> 4 251	<u>4 347</u> 4 128	<u>4 322</u> 4 128	<u>4 302</u> 4 128
222-203-0102	5.2		1	45	<u>3 244</u> 3 144						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>4 895</u> 4 746	<u>4 917</u> 4 746	<u>5 091</u> 4 956	<u>5 046</u> 4 912	<u>5 032</u> 4 746	<u>4 998</u> 4 746	<u>4 971</u> 4 746
222-203-0104	6.2		1	90	<u>4 277</u> 4 120						
222-203-0105	6.4		1	134	<u>6 279</u> 6 023	<u>6 323</u> 6 023	<u>6 668</u> 6 442	<u>6 578</u> 6 353	<u>6 550</u> 6 023	<u>6 483</u> 6 023	<u>6 429</u> 6 023
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0301	949-92 , 4	2	1	295	<u>5 480</u> 5 134						
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300	<u>5 981</u> 5 621						

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>209 371</u> 204 106	<u>216 720</u> 205 006	<u>210 283</u> 205 006	<u>209 049</u> 199 284	<u>212 720</u> 207 415	<u>220 555</u> 207 415

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 323</u> 4 216	<u>4 467</u> 4 233	<u>4 339</u> 4 233	<u>4 323</u> 4 128	<u>4 384</u> 4 277	<u>4 539</u> 4 277
222-203-0102	5.2		1	45						
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>4 999</u> 4 865	<u>5 193</u> 4 888	<u>5 021</u> 4 888	<u>4 999</u> 4 746	<u>5 082</u> 4 947	<u>5 291</u> 4 947
222-203-0104	6.2		1	90						
222-203-0105	6.4		1	134	<u>6 485</u> 6 261	<u>6 871</u> 6 305	<u>6 530</u> 6 305	<u>6 486</u> 6 023	<u>6 650</u> 6 424	<u>7 065</u> 6 424
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0301	949-92 , 4	2	1	295						
222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300						

8.04-08-2023

				,							
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>7 959</u> 7 523	<u>8 069</u> 7 523	<u>9 895</u> 7 523	<u>9 512</u> 7 523	<u>8 449</u> 7 523	<u>8 457</u> 7 523	<u>8 318</u> 7 523
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>10 697</u> 10 217	<u>10 811</u> 10 217	<u>12 703</u> 10 217	<u>12 307</u> 10 217	<u>11 205</u> 10 217	<u>11 213</u> 10 217	<u>11 069</u> 10 217
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>8 494</u> 7 970	<u>8 599</u> 7 970	<u>9 401</u> 8 944	<u>9 191</u> 8 737	<u>9 131</u> 7 970	<u>8 974</u> 7 970	<u>8 847</u> 7 970
222-203-0405	949-92 , 10	2	1	329	<u>5 892</u> 5 510						
222-203-0407	949-92 , 16	2	1	312	<u>14 547</u> 14 024	<u>14 661</u> 14 024	<u>16 541</u> 14 024	<u>16 147</u> 14 024	<u>15 052</u> 14 024	<u>15 060</u> 14 024	<u>14 917</u> 14 024

222-3. , ,
222-301. , ,

				,							
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 818</u> 3 649	<u>3 848</u> 3 649	<u>4 160</u> 4 011	<u>4 060</u> 3 912	<u>4 002</u> 3 649	<u>3 957</u> 3 649	<u>3 920</u> 3 649
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 718</u> 13 944	<u>14 866</u> 13 944	<u>16 080</u> 15 401	<u>15 767</u> 15 091	<u>15 618</u> 13 944	<u>15 396</u> 13 944	<u>15 217</u> 13 944

				,						
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>8 411</u> 7 523	<u>9 490</u> 7 523	<u>9 047</u> 7 523	<u>8 438</u> 7 523	<u>10 263</u> 7 523	<u>10 852</u> 7 523
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>11 165</u> 10 217	<u>12 284</u> 10 217	<u>11 825</u> 10 217	<u>11 193</u> 10 217	<u>13 085</u> 10 217	<u>13 695</u> 10 217
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>8 975</u> 8 523	<u>9 878</u> 8 626	<u>9 079</u> 8 626	<u>8 980</u> 7 970	<u>9 359</u> 8 903	<u>10 332</u> 8 903
222-203-0405	949-92 , 10	2	1	329						
222-203-0407	949-92 , 16	2	1	312	<u>15 013</u> 14 024	<u>16 124</u> 14 024	<u>15 668</u> 14 024	<u>15 041</u> 14 024	<u>16 920</u> 14 024	<u>17 526</u> 14 024

				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 986</u> 3 838	<u>4 253</u> 3 874	<u>4 022</u> 3 874	<u>3 958</u> 3 649	<u>4 146</u> 3 997	<u>4 428</u> 3 997
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 443</u> 14 771	<u>16 729</u> 14 926	<u>15 599</u> 14 926	<u>15 405</u> 13 944	<u>16 017</u> 15 339	<u>17 392</u> 15 339

222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 870</u> 17 154	<u>17 994</u> 17 154	<u>18 894</u> 18 259	<u>18 656</u> 18 025	<u>18 626</u> 17 154	<u>18 440</u> 17 154	<u>18 289</u> 17 154
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 863</u> 12 341	<u>12 954</u> 12 341	<u>13 655</u> 13 193	<u>13 472</u> 13 012	<u>13 416</u> 12 341	<u>13 280</u> 12 341	<u>13 169</u> 12 341
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 786</u> 10 208	<u>10 897</u> 10 208	<u>11 655</u> 11 150	<u>11 452</u> 10 950	<u>11 461</u> 10 208	<u>11 295</u> 10 208	<u>11 160</u> 10 208
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>10 374</u> 9 853	<u>10 473</u> 9 853	<u>11 282</u> 10 824	<u>11 073</u> 10 618	<u>10 972</u> 9 853	<u>10 825</u> 9 853	<u>10 705</u> 9 853

222-302.

,

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>144 346</u> 138 613	<u>145 365</u> 138 613	<u>160 965</u> 138 613	<u>158 375</u> 138 613	<u>148 491</u> 138 613	<u>148 688</u> 138 613	<u>138 613</u> 138 613

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016										

225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\,135}{6\,875}$	$\frac{7\,179}{6\,875}$	$\frac{7\,513}{7\,281}$	$\frac{7\,426}{7\,195}$	$\frac{7\,399}{6\,875}$	$\frac{7\,334}{6\,875}$	$\frac{7\,281}{6\,875}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\,072}{7\,711}$						
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{9\,316}{8\,706}$	$\frac{9\,466}{8\,706}$	$\frac{11\,764}{8\,706}$	$\frac{11\,382}{8\,706}$	$\frac{9\,926}{8\,706}$	$\frac{9\,955}{8\,706}$	$\frac{9\,802}{8\,706}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\,186}{6\,831}$	$\frac{7\,253}{6\,831}$	$\frac{7\,768}{7\,456}$	$\frac{7\,634}{7\,323}$	$\frac{7\,592}{6\,831}$	$\frac{7\,492}{6\,831}$	$\frac{7\,411}{6\,831}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{11\,153}{10\,481}$	$\frac{11\,287}{10\,481}$	$\frac{12\,316}{11\,730}$	$\frac{12\,047}{11\,465}$	$\frac{11\,965}{10\,481}$	$\frac{11\,765}{10\,481}$	$\frac{11\,603}{10\,481}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{15\,634}{14\,639}$	$\frac{15\,834}{14\,639}$	$\frac{17\,378}{16\,512}$	$\frac{16\,975}{16\,114}$	$\frac{16\,851}{14\,639}$	$\frac{16\,551}{14\,639}$	$\frac{16\,308}{14\,639}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{16\,562}{15\,475}$	$\frac{16\,783}{15\,475}$	$\frac{18\,481}{17\,535}$	$\frac{18\,037}{17\,098}$	$\frac{17\,901}{15\,475}$	$\frac{17\,571}{15\,475}$	$\frac{17\,303}{15\,475}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{22\,140}{20\,527}$	$\frac{22\,474}{20\,527}$	$\frac{25\,047}{23\,650}$	$\frac{24\,375}{22\,986}$	$\frac{24\,168}{20\,527}$	$\frac{23\,668}{20\,527}$	$\frac{23\,263}{20\,527}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{23\,595}{21\,993}$	$\frac{23\,923}{21\,993}$	$\frac{26\,444}{25\,052}$	$\frac{25\,786}{24\,402}$	$\frac{25\,583}{21\,993}$	$\frac{25\,093}{21\,993}$	$\frac{24\,696}{21\,993}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{34\,405}{31\,999}$	$\frac{34\,899}{31\,999}$	$\frac{38\,707}{36\,620}$	$\frac{37\,713}{35\,638}$	$\frac{37\,406}{31\,999}$	$\frac{36\,666}{31\,999}$	$\frac{36\,067}{31\,999}$
225-101-0114	15-3		1	320	$\frac{7\,426}{6\,308}$						
225-101-0115	20-3		1	1575	$\frac{12\,104}{10\,591}$						
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	$\frac{8\,011}{7\,848}$	$\frac{8\,027}{7\,848}$	$\frac{8\,156}{8\,004}$	$\frac{8\,122}{7\,971}$	$\frac{8\,112}{7\,848}$	$\frac{8\,087}{7\,848}$	$\frac{8\,067}{7\,848}$

225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 336</u> 7 106	<u>7 710</u> 7 149	<u>7 379</u> 7 149	<u>7 336</u> 6 875	<u>7 496</u> 7 264	<u>7 898</u> 7 264
225-101-0102	7-6		1	250						
225-101-0103	7-9		1	380	<u>9 888</u> 8 706	<u>11 261</u> 8 706	<u>10 798</u> 8 706	<u>9 911</u> 8 706	<u>12 266</u> 8 706	<u>12 926</u> 8 706
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 495</u> 7 186	<u>8 071</u> 7 252	<u>7 562</u> 7 252	<u>7 496</u> 6 831	<u>7 741</u> 7 429	<u>8 360</u> 7 429
225-101-0105	10-6		1	400	<u>11 770</u> 11 190	<u>12 922</u> 11 323	<u>11 904</u> 11 323	<u>11 773</u> 10 481	<u>12 263</u> 11 677	<u>13 501</u> 11 677
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 559</u> 15 703	<u>18 287</u> 15 901	<u>16 760</u> 15 901	<u>16 563</u> 14 639	<u>17 298</u> 16 433	<u>19 156</u> 16 433
225-101-0108	15-6		1	660	<u>17 579</u> 16 645	<u>19 480</u> 16 864	<u>17 801</u> 16 864	<u>17 584</u> 15 475	<u>18 392</u> 17 448	<u>20 436</u> 17 448
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>23 681</u> 22 300	<u>26 561</u> 22 632	<u>24 016</u> 22 632	<u>23 688</u> 20 527	<u>24 913</u> 23 517	<u>28 010</u> 23 517
225-101-0110	20-6		1	980	<u>25 106</u> 23 730	<u>27 928</u> 24 055	<u>25 435</u> 24 055	<u>25 113</u> 21 993	<u>26 313</u> 24 923	<u>29 348</u> 24 923
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>36 686</u> 34 623	<u>40 948</u> 35 113	<u>37 182</u> 35 113	<u>36 696</u> 31 999	<u>38 509</u> 36 424	<u>43 092</u> 36 424
225-101-0114	15-3		1	320						
225-101-0115	20-3		1	1575						
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>8 088</u> 7 937	<u>8 232</u> 7 953	<u>8 105</u> 7 953	<u>8 088</u> 7 848	<u>8 149</u> 7 998	<u>8 304</u> 7 998

225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>16 198</u> 15 399	<u>16 349</u> 15 399	<u>17 506</u> 16 804	<u>17 204</u> 16 505	<u>17 111</u> 15 399	<u>16 886</u> 15 399	<u>16 704</u> 15 399
225-101-0602	15		1	950	<u>24 583</u> 23 009	<u>24 900</u> 23 009	<u>27 344</u> 25 975	<u>26 707</u> 25 345	<u>26 510</u> 23 009	<u>26 035</u> 23 009	<u>25 650</u> 23 009
225-101-0603	20		1	1480	<u>35 924</u> 33 500	<u>36 418</u> 33 500	<u>40 226</u> 38 121	<u>39 232</u> 37 139	<u>38 925</u> 33 500	<u>38 186</u> 33 500	<u>37 586</u> 33 500
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 407</u> 14 887	<u>15 491</u> 14 887	<u>16 134</u> 15 667	<u>15 966</u> 15 502	<u>15 914</u> 14 887	<u>15 789</u> 14 887	<u>15 688</u> 14 887
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 078</u> 16 538	<u>17 162</u> 16 538	<u>17 805</u> 17 319	<u>17 637</u> 17 153	<u>17 585</u> 16 538	<u>17 460</u> 16 538	<u>17 359</u> 16 538
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>24 139</u> 22 935	<u>24 366</u> 22 935	<u>26 115</u> 25 058	<u>25 659</u> 24 607	<u>25 518</u> 22 935	<u>25 178</u> 22 935	<u>24 903</u> 22 935
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 623</u> 39 223	<u>40 850</u> 39 223	<u>42 600</u> 41 346	<u>42 143</u> 40 895	<u>42 002</u> 39 223	<u>41 662</u> 39 223	<u>41 387</u> 39 223
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>39 247</u> 36 918	<u>39 707</u> 36 918	<u>43 258</u> 41 227	<u>42 331</u> 40 311	<u>42 045</u> 36 918	<u>41 355</u> 36 918	<u>40 797</u> 36 918
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>80 510</u> 77 692	<u>80 970</u> 77 692	<u>84 521</u> 82 001	<u>83 595</u> 81 085	<u>83 308</u> 77 692	<u>82 618</u> 77 692	<u>82 060</u> 77 692
225-101-0620	10		1	800	<u>29 713</u> 28 483						
225-101-0621	6		1	2260	<u>73 047</u> 69 785						
225-101-0622	10		1	2480	<u>24 780</u> 21 696	<u>25 681</u> 21 696	<u>40 629</u> 21 696	<u>37 497</u> 21 696	<u>28 796</u> 21 696	<u>28 859</u> 21 696	<u>27 719</u> 21 696

225-102.

225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>16 892</u> 16 197	<u>18 188</u> 16 346	<u>17 043</u> 16 346	<u>16 895</u> 15 399	<u>17 446</u> 16 744	<u>18 840</u> 16 744
225-101-0602	15		1	950	<u>26 047</u> 24 693	<u>28 783</u> 25 008	<u>26 366</u> 25 008	<u>26 054</u> 23 009	<u>27 217</u> 25 850	<u>30 159</u> 25 850
225-101-0603	20		1	1480	<u>38 205</u> 36 124	<u>42 467</u> 36 615	<u>38 702</u> 36 615	<u>38 216</u> 33 500	<u>40 028</u> 37 925	<u>44 611</u> 37 925
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 792</u> 15 330	<u>16 512</u> 15 413	<u>15 876</u> 15 413	<u>15 794</u> 14 887	<u>16 100</u> 15 634	<u>16 875</u> 15 634
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 464</u> 16 982	<u>18 184</u> 17 065	<u>17 548</u> 17 065	<u>17 465</u> 16 538	<u>17 772</u> 17 286	<u>18 546</u> 17 286
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>25 187</u> 24 140	<u>27 145</u> 24 366	<u>25 415</u> 24 366	<u>25 192</u> 22 935	<u>26 024</u> 24 968	<u>28 130</u> 24 968
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>41 671</u> 40 429	<u>43 629</u> 40 654	<u>41 899</u> 40 654	<u>41 676</u> 39 223	<u>42 509</u> 41 257	<u>44 614</u> 41 257
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>41 374</u> 39 365	<u>45 347</u> 39 822	<u>41 836</u> 39 822	<u>41 383</u> 36 918	<u>43 073</u> 41 045	<u>47 347</u> 41 045
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>82 637</u> 80 139	<u>86 610</u> 80 596	<u>83 099</u> 80 596	<u>82 646</u> 77 692	<u>84 336</u> 81 818	<u>88 610</u> 81 818
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480	<u>28 482</u> 21 696	<u>37 317</u> 21 696	<u>33 690</u> 21 696	<u>28 703</u> 21 696	<u>43 641</u> 21 696	<u>48 460</u> 21 696

225-102-0100	20 13015-2012										
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>167 578</u> 159 108						
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>294 719</u> 281 164						
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>232 491</u> 221 290						
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>376 469</u> 359 124						
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>430 343</u> 408 621						
225-102-0146	1		1	1000	<u>17 660</u> 16 504	<u>18 376</u> 16 504	<u>24 423</u> 16 504	<u>23 419</u> 16 504	<u>19 588</u> 16 504	<u>19 664</u> 16 504	<u>19 261</u> 16 504
225-102-0147	2		1	1500	<u>26 645</u> 24 908	<u>27 719</u> 24 908	<u>36 789</u> 24 908	<u>35 283</u> 24 908	<u>29 537</u> 24 908	<u>29 651</u> 24 908	<u>29 047</u> 24 908
225-102-0148	3		1	700	<u>13 178</u> 12 353	<u>13 679</u> 12 353	<u>17 912</u> 12 353	<u>17 209</u> 12 353	<u>14 527</u> 12 353	<u>14 581</u> 12 353	<u>14 299</u> 12 353

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016										
225-104-0104	1-100		1	400	<u>39 807</u> 38 795	<u>39 940</u> 38 795	<u>40 969</u> 40 044	<u>40 701</u> 39 778	<u>40 618</u> 38 795	<u>40 418</u> 38 795	

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0138	8.201		1	6400						
225-102-0139	8.302		1	9600						
225-102-0141	9.201		1	8200						
225-102-0142	9.302		1	12300						
225-102-0143	9.403		1	16400						
225-102-0146	1		1	1000	<u>19 486</u> 16 504	<u>23 101</u> 16 504	<u>21 883</u> 16 504	<u>19 547</u> 16 504	<u>25 745</u> 16 504	<u>27 483</u> 16 504
225-102-0147	2		1	1500	<u>29 384</u> 24 908	<u>34 806</u> 24 908	<u>32 979</u> 24 908	<u>29 475</u> 24 908	<u>38 772</u> 24 908	<u>41 379</u> 24 908
225-102-0148	3		1	700	<u>14 456</u> 12 353	<u>16 986</u> 12 353	<u>16 134</u> 12 353	<u>14 499</u> 12 353	<u>18 837</u> 12 353	<u>20 054</u> 12 353

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>40 256</u> 38 795	<u>40 423</u> 39 504	<u>41 575</u> 39 636	<u>40 557</u> 39 636	<u>40 426</u> 38 795	<u>40 916</u> 39 991

				,	
225-104-0100	30 224547-2016				
225-104-0104	1-100		1	400	<u>42 155</u> 39 991

225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>172 154</u> 166 062	<u>173 156</u> 166 062	<u>180 874</u> 175 429	<u>178 860</u> 173 439	<u>178 238</u> 166 062	<u>176 738</u> 166 062
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>355 466</u> 343 286	<u>357 436</u> 343 286	<u>372 616</u> 361 707	<u>368 655</u> 357 793	<u>367 431</u> 343 286	<u>364 482</u> 343 286
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>45 265</u> 44 054	<u>45 432</u> 44 054	<u>46 719</u> 45 615	<u>46 383</u> 45 283	<u>46 279</u> 44 054	<u>46 029</u> 44 054
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>64 039</u> 61 795	<u>64 406</u> 61 795	<u>67 236</u> 65 229	<u>66 498</u> 64 499	<u>66 270</u> 61 795	<u>65 720</u> 61 795
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>123 595</u> 119 295	<u>124 297</u> 119 295	<u>129 699</u> 125 852	<u>128 290</u> 124 458	<u>127 854</u> 119 295	<u>126 804</u> 119 295
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>52 877</u> 50 715	<u>53 272</u> 50 715	<u>59 319</u> 50 715	<u>58 315</u> 50 715	<u>54 484</u> 50 715	<u>54 560</u> 50 715
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>78 948</u> 76 185					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>93 940</u> 90 478					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>74 940</u> 72 431	<u>75 341</u> 72 431	<u>78 428</u> 76 178	<u>77 622</u> 75 382	<u>77 374</u> 72 431	<u>76 774</u> 72 431
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>94 737</u> 91 421					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>112 268</u> 107 696	<u>113 069</u> 107 696	<u>119 244</u> 115 190	<u>117 633</u> 113 598	<u>117 135</u> 107 696	<u>115 935</u> 107 696
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>121 052</u> 116 815					

225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>175 524</u> 166 062	<u>176 778</u> 171 382	<u>185 416</u> 172 376	<u>177 784</u> 172 376	<u>176 799</u> 166 062	<u>180 473</u> 175 033
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>362 093</u> 343 286	<u>364 560</u> 353 748	<u>381 549</u> 355 702	<u>366 538</u> 355 702	<u>364 601</u> 343 286	<u>371 827</u> 360 928
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>45 827</u> 44 054	<u>46 036</u> 44 940	<u>47 476</u> 45 106	<u>46 204</u> 45 106	<u>46 039</u> 44 054	<u>46 652</u> 45 549
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>65 275</u> 61 795	<u>65 735</u> 63 745	<u>68 902</u> 64 110	<u>66 103</u> 64 110	<u>65 742</u> 61 795	<u>67 089</u> 65 084
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>125 954</u> 119 295	<u>126 832</u> 123 018	<u>132 879</u> 123 714	<u>127 536</u> 123 714	<u>126 847</u> 119 295	<u>129 419</u> 125 574
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>54 157</u> 50 715	<u>54 382</u> 50 715	<u>57 997</u> 50 715	<u>56 779</u> 50 715	<u>54 443</u> 50 715	<u>60 640</u> 50 715
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0203	1.200		1	2000						
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>76 288</u> 72 431	<u>76 790</u> 74 559	<u>80 245</u> 74 957	<u>77 192</u> 74 957	<u>76 798</u> 72 431	<u>78 268</u> 76 019
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>114 964</u> 107 696	<u>115 967</u> 111 952	<u>122 878</u> 112 747	<u>116 772</u> 112 747	<u>115 984</u> 107 696	<u>118 923</u> 114 873
225-104-0210	3.150		1	2300						

225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>189 763</u> 175 033
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>390 097</u> 360 928
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>48 200</u> 45 549
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>70 496</u> 65 084
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>135 922</u> 125 574
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>62 379</u> 50 715
225-104-0202	1.150		1	1500	
225-104-0203	1.200		1	2000	
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>81 984</u> 76 019
225-104-0206	2.150		1	1800	
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>126 355</u> 114 873
225-104-0210	3.150		1	2300	

225-104-0211	3.200		1	3100	<u>162 674</u> 156 974					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>76 833</u> 73 950					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>136 842</u> 132 053					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>132 744</u> 127 307					
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>89 285</u> 85 172	<u>90 114</u> 85 172	<u>102 812</u> 85 172	<u>100 704</u> 85 172	<u>92 659</u> 85 172	<u>92 820</u> 85 172
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>187 258</u> 180 103					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>125 491</u> 120 762	<u>126 292</u> 120 762	<u>132 467</u> 128 256	<u>130 856</u> 126 664	<u>130 358</u> 120 762	<u>129 158</u> 120 762
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>221 531</u> 212 424	<u>223 134</u> 212 424	<u>235 484</u> 227 411	<u>232 261</u> 224 227	<u>231 266</u> 212 424	<u>228 866</u> 212 424
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>194 249</u> 187 491	<u>195 351</u> 187 491	<u>203 842</u> 197 795	<u>201 626</u> 195 606	<u>200 942</u> 187 491	<u>199 292</u> 187 491
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>257 060</u> 248 051					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>346 243</u> 334 108					
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>83 921</u> 80 655					
225-104-0300	30 24547-2016									

				,	
225-104-0211	3.200		1	3100	
225-104-0213	4.100		1	1700	
225-104-0214	4.150		1	2600	
225-104-0215	4.200		1	3500	
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>109 238</u> 85 172
225-104-0219	5.200		1	4300	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>139 578</u> 127 939
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>249 706</u> 226 777
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>213 620</u> 197 359
225-104-0226	7.150		1	4900	
225-104-0227	7.200		1	6600	
225-104-0240	19.200		1	2000	
225-104-0300	30 24547-2016				

225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>91 230</u> 88 393	<u>91 664</u> 88 393	<u>95 008</u> 92 452	<u>94 136</u> 91 589	<u>93 866</u> 88 393	<u>93 216</u> 88 393
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>119 843</u> 115 857	<u>120 478</u> 115 857	<u>125 366</u> 121 790	<u>124 091</u> 120 529	<u>123 696</u> 115 857	<u>122 747</u> 115 857
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>156 435</u> 151 205	<u>157 270</u> 151 205	<u>163 702</u> 159 011	<u>162 024</u> 157 353	<u>161 505</u> 151 205	<u>160 256</u> 151 205
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>238 856</u> 230 759	<u>240 159</u> 230 759	<u>250 193</u> 242 936	<u>247 574</u> 240 349	<u>246 766</u> 230 759	<u>244 816</u> 230 759
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>182 740</u> 176 929	<u>183 642</u> 176 929	<u>190 589</u> 185 359	<u>188 776</u> 183 568	<u>188 216</u> 176 929	<u>186 866</u> 176 929
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>154 281</u> 148 015					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>311 485</u> 300 366	<u>313 321</u> 300 366	<u>327 472</u> 317 539	<u>323 779</u> 313 890	<u>322 639</u> 300 366	<u>319 889</u> 300 366
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>169 393</u> 164 009	<u>170 227</u> 164 009	<u>176 659</u> 171 815	<u>174 981</u> 170 156	<u>174 463</u> 164 009	<u>173 213</u> 164 009
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>285 997</u> 275 991	<u>287 634</u> 275 991	<u>300 241</u> 291 290	<u>296 951</u> 288 040	<u>295 935</u> 275 991	<u>293 485</u> 275 991
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>91 977</u> 88 796	<u>93 194</u> 88 796	<u>103 473</u> 88 796	<u>101 767</u> 88 796	<u>95 254</u> 88 796	<u>95 384</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>126 176</u> 122 250	<u>126 777</u> 122 250	<u>131 408</u> 127 870	<u>130 200</u> 126 676	<u>129 827</u> 122 250	<u>128 927</u> 122 250

225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>92 690</u> 88 393	<u>93 234</u> 90 698	<u>96 977</u> 91 129	<u>93 669</u> 91 129	<u>93 242</u> 88 393	<u>94 835</u> 92 280
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>121 978</u> 115 857	<u>122 772</u> 119 226	<u>128 243</u> 119 856	<u>123 409</u> 119 856	<u>122 785</u> 115 857	<u>125 112</u> 121 538
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>159 244</u> 151 205	<u>160 289</u> 155 638	<u>167 488</u> 156 466	<u>161 127</u> 156 466	<u>160 306</u> 151 205	<u>163 368</u> 158 681
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>243 237</u> 230 759	<u>244 868</u> 237 674	<u>256 098</u> 238 966	<u>246 175</u> 238 966	<u>244 895</u> 230 759	<u>249 671</u> 242 421
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>185 773</u> 176 929	<u>186 902</u> 181 716	<u>194 677</u> 182 611	<u>187 808</u> 182 611	<u>186 921</u> 176 929	<u>190 228</u> 185 002
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>317 663</u> 300 366	<u>319 963</u> 310 119	<u>335 799</u> 311 941	<u>321 806</u> 311 941	<u>320 001</u> 300 366	<u>326 736</u> 316 812
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>172 201</u> 164 009	<u>173 246</u> 168 442	<u>180 445</u> 169 270	<u>174 084</u> 169 270	<u>173 263</u> 164 009	<u>176 325</u> 171 484
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>291 502</u> 275 991	<u>293 551</u> 284 680	<u>307 660</u> 286 303	<u>295 193</u> 286 303	<u>293 584</u> 275 991	<u>299 585</u> 290 643
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>94 699</u> 88 796	<u>95 081</u> 88 796	<u>101 226</u> 88 796	<u>99 155</u> 88 796	<u>95 185</u> 88 796	<u>105 720</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>128 198</u> 122 250	<u>128 951</u> 125 442	<u>134 134</u> 126 038	<u>129 554</u> 126 038	<u>128 963</u> 122 250	<u>131 168</u> 127 632

225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>98 860</u> 92 280
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>130 996</u> 121 538
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>171 110</u> 158 681
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>261 748</u> 242 421
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>198 589</u> 185 002
225-104-0307	12-170		1	4000	
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>343 768</u> 316 812
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>184 067</u> 171 484
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>314 759</u> 290 643
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>108 675</u> 88 796
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>136 742</u> 127 632

225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>118 353</u> 114 413	<u>119 785</u> 114 413	<u>131 878</u> 114 413	<u>129 871</u> 114 413	<u>122 209</u> 114 413	<u>122 362</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>119 109</u> 114 911					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>241 703</u> 233 238					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>154 392</u> 149 259					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>134 980</u> 130 066					
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>203 257</u> 196 527	<u>204 326</u> 196 527	<u>212 559</u> 206 518	<u>210 410</u> 204 395	<u>209 747</u> 196 527	<u>208 147</u> 196 527
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>341 653</u> 329 770					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>277 340</u> 268 652	<u>278 676</u> 268 652	<u>288 968</u> 281 141	<u>286 282</u> 278 487	<u>285 453</u> 268 652	<u>283 453</u> 268 652
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>427 066</u> 412 212					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>216 486</u> 209 194	<u>217 655</u> 209 194	<u>226 660</u> 220 122	<u>224 310</u> 217 800	<u>223 584</u> 209 194	<u>221 835</u> 209 194
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>394 346</u> 380 944					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>280 825</u> 271 825	<u>282 228</u> 271 825	<u>293 034</u> 284 939	<u>290 214</u> 282 153	<u>289 343</u> 271 825	<u>287 243</u> 271 825
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>392 690</u> 380 473	<u>394 560</u> 380 473	<u>408 968</u> 397 958	<u>405 208</u> 394 243	<u>404 047</u> 380 473	<u>401 247</u> 380 473

225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>121 556</u> 114 413	<u>122 005</u> 114 413	<u>129 235</u> 114 413	<u>126 799</u> 114 413	<u>122 127</u> 114 413	<u>134 522</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>206 852</u> 196 527	<u>208 190</u> 202 201	<u>217 404</u> 203 261	<u>209 262</u> 203 261	<u>208 212</u> 196 527	<u>212 131</u> 206 095
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>281 834</u> 268 652	<u>283 506</u> 275 745	<u>295 024</u> 277 070	<u>284 847</u> 277 070	<u>283 534</u> 268 652	<u>288 433</u> 280 612
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>220 418</u> 209 194	<u>221 881</u> 215 400	<u>231 959</u> 216 560	<u>223 055</u> 216 560	<u>221 905</u> 209 194	<u>226 192</u> 219 660
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>285 543</u> 271 825	<u>287 300</u> 279 273	<u>299 393</u> 280 664	<u>288 708</u> 280 664	<u>287 328</u> 271 825	<u>292 472</u> 284 384
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>398 980</u> 380 473	<u>401 322</u> 390 403	<u>417 447</u> 392 258	<u>403 199</u> 392 258	<u>401 360</u> 380 473	<u>408 219</u> 397 218

225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>137 998</u> 114 413
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	
225-104-0510	5.200		1	4600	
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>222 040</u> 206 095
225-104-0516	8.200		1	6400	
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>300 819</u> 280 612
225-104-0518	9.200		1	8000	
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>237 030</u> 219 660
225-104-0520	10.200		1	7000	
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>305 478</u> 284 384
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>425 560</u> 397 218

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>270 411</u> 261 265	<u>271 881</u> 261 265	<u>283 201</u> 275 003	<u>280 247</u> 272 084	<u>279 335</u> 261 265	<u>277 135</u> 261 265
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>373 606</u> 361 346	<u>375 543</u> 361 346	<u>390 465</u> 379 455	<u>386 572</u> 375 608	<u>385 369</u> 361 346	<u>382 469</u> 361 346
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>619 245</u> 597 707					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>430 696</u> 415 933					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>832 778</u> 803 813					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>330 057</u> 318 563					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>739 889</u> 717 281					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>534 312</u> 515 691	<u>537 351</u> 515 691	<u>560 763</u> 544 104	<u>554 654</u> 538 067	<u>552 767</u> 515 691	<u>548 218</u> 515 691
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>754 578</u> 732 131	<u>757 918</u> 732 131	<u>783 646</u> 763 354	<u>776 933</u> 756 720	<u>774 859</u> 732 131	<u>769 859</u> 732 131
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 486 159</u> 1 450 042	<u>1 490 734</u> 1 450 042	<u>1 525 982</u> 1 492 818	<u>1 516 785</u> 1 483 729	<u>1 513 943</u> 1 450 042	<u>1 507 094</u> 1 450 042
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>116 351</u> 112 531					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>132 023</u> 127 491					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>182 768</u> 176 673					

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>275 354</u> 261 265	<u>277 194</u> 269 067	<u>289 863</u> 270 524	<u>278 669</u> 270 524	<u>277 224</u> 261 265	<u>282 613</u> 274 421
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>380 121</u> 361 346	<u>382 547</u> 371 631	<u>399 247</u> 373 552	<u>384 491</u> 373 552	<u>382 587</u> 361 346	<u>389 690</u> 378 689
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>544 534</u> 515 691	<u>548 339</u> 531 827	<u>574 542</u> 534 842	<u>551 390</u> 534 842	<u>548 402</u> 515 691	<u>559 547</u> 542 902
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>765 811</u> 732 131	<u>769 993</u> 749 863	<u>798 787</u> 753 175	<u>773 345</u> 753 175	<u>770 062</u> 732 131	<u>782 309</u> 762 032
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 501 549</u> 1 450 042	<u>1 507 278</u> 1 474 335	<u>1 546 725</u> 1 478 873	<u>1 511 870</u> 1 478 873	<u>1 507 372</u> 1 450 042	<u>1 524 150</u> 1 491 007
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>296 238</u> 274 421
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>407 651</u> 378 689
225-104-0528	14.200		1	11600	
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	
225-104-0530	15.200		1	15600	
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>587 727</u> 542 902
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>813 276</u> 762 032
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 566 575</u> 1 491 007
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	

225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	<u>239 673</u> 231 815					
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	<u>294 781</u> 285 113					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>134 077</u> 129 652	<u>134 778</u> 129 652	<u>140 181</u> 136 209	<u>138 771</u> 134 816	<u>138 336</u> 129 652	<u>137 286</u> 129 652
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>130 725</u> 126 056	<u>132 587</u> 126 056	<u>148 308</u> 126 056	<u>145 699</u> 126 056	<u>135 738</u> 126 056	<u>135 937</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>206 114</u> 199 080	<u>207 250</u> 199 080	<u>215 997</u> 209 696	<u>213 715</u> 207 441	<u>213 010</u> 199 080	<u>211 310</u> 199 080
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>251 208</u> 242 290	<u>252 678</u> 242 290	<u>263 998</u> 256 028	<u>261 044</u> 253 109	<u>260 132</u> 242 290	<u>257 932</u> 242 290
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>313 654</u> 302 510	<u>315 491</u> 302 510	<u>329 641</u> 319 683	<u>325 949</u> 316 034	<u>324 808</u> 302 510	<u>322 059</u> 302 510
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>346 401</u> 333 534					
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>590 233</u> 569 869	<u>593 539</u> 569 869	<u>619 010</u> 600 780	<u>612 364</u> 594 212	<u>610 311</u> 569 869	<u>605 361</u> 569 869

225-105.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>136 436</u> 129 652	<u>137 314</u> 133 376	<u>143 360</u> 134 071	<u>138 018</u> 134 071	<u>137 328</u> 129 652	<u>139 900</u> 135 931
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>134 889</u> 126 056	<u>135 473</u> 126 056	<u>144 871</u> 126 056	<u>141 705</u> 126 056	<u>135 632</u> 126 056	<u>151 745</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>209 934</u> 199 080	<u>211 355</u> 205 109	<u>221 145</u> 206 236	<u>212 495</u> 206 236	<u>211 379</u> 199 080	<u>215 543</u> 209 247
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>256 151</u> 242 290	<u>257 991</u> 250 092	<u>270 660</u> 251 549	<u>259 466</u> 251 549	<u>258 021</u> 242 290	<u>263 410</u> 255 446
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>319 832</u> 302 510	<u>322 132</u> 312 262	<u>337 969</u> 314 084	<u>323 976</u> 314 084	<u>322 170</u> 302 510	<u>328 906</u> 318 956
225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>601 354</u> 569 869	<u>605 494</u> 587 424	<u>634 000</u> 590 703	<u>608 812</u> 590 703	<u>605 562</u> 569 869	<u>617 686</u> 599 472

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				,	
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900	
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800	
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>146 403</u> 135 931
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>156 264</u> 126 056
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>226 072</u> 209 247
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>277 035</u> 255 446
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>345 938</u> 318 956
225-104-0611	37 (106)		1	7500	
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>648 344</u> 599 472

225-105-0100	30 13015-2012										
225-105-0101	4		1	1900	<u>77 773</u> 74 286	<u>78 407</u> 74 286	<u>83 296</u> 80 218	<u>82 020</u> 78 958	<u>81 626</u> 74 286	<u>80 676</u> 74 286	<u>79 907</u> 74 286
225-105-0103	5		1	1400	<u>58 684</u> 56 098	<u>59 152</u> 56 098	<u>62 754</u> 60 469	<u>61 814</u> 59 541	<u>61 523</u> 56 098	<u>60 823</u> 56 098	<u>60 257</u> 56 098
225-105-0104	6		1	2400	<u>95 362</u> 90 991	<u>96 163</u> 90 991	<u>102 338</u> 98 485	<u>100 727</u> 96 892	<u>100 229</u> 90 991	<u>99 029</u> 90 991	<u>98 058</u> 90 991
225-105-0106	7		1	1800	<u>71 962</u> 68 679	<u>72 563</u> 68 679	<u>77 194</u> 74 299	<u>75 986</u> 73 105	<u>75 612</u> 68 679	<u>74 712</u> 68 679	<u>73 984</u> 68 679
225-105-0107	8		1	2900	<u>112 734</u> 107 482	<u>113 702</u> 107 482	<u>121 164</u> 116 537	<u>119 217</u> 114 613	<u>118 615</u> 107 482	<u>117 165</u> 107 482	<u>115 992</u> 107 482
225-105-0109	9		1	2200	<u>84 110</u> 80 143	<u>84 845</u> 80 143	<u>90 505</u> 87 012	<u>89 028</u> 85 552	<u>88 572</u> 80 143	<u>87 472</u> 80 143	<u>86 582</u> 80 143
225-105-0119	66		1	3900	<u>149 249</u> 142 214	<u>150 551</u> 142 214	<u>160 585</u> 154 391	<u>157 967</u> 151 804	<u>157 158</u> 142 214	<u>155 209</u> 142 214	<u>153 630</u> 142 214
225-105-0121	67		1	3000	<u>112 636</u> 107 250	<u>113 637</u> 107 250	<u>121 356</u> 116 617	<u>119 342</u> 114 627	<u>118 720</u> 107 250	<u>117 220</u> 107 250	<u>116 006</u> 107 250
225-105-0200	30 13015-2012										
225-105-0201	24		1	1500	<u>58 604</u> 55 884	<u>59 105</u> 55 884	<u>62 964</u> 60 567	<u>61 957</u> 59 572	<u>61 646</u> 55 884	<u>60 896</u> 55 884	<u>60 289</u> 55 884
225-105-0202	25		1	2000	<u>77 196</u> 73 580	<u>77 864</u> 73 580	<u>83 009</u> 79 825	<u>81 667</u> 78 498	<u>81 252</u> 73 580	<u>80 252</u> 73 580	<u>79 442</u> 73 580
225-105-0203	26		1	2200	<u>84 445</u> 80 473	<u>85 179</u> 80 473	<u>90 839</u> 87 342	<u>89 362</u> 85 883	<u>88 906</u> 80 473	<u>87 806</u> 80 473	<u>86 916</u> 80 473

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>80 702</u> 77 655	<u>86 173</u> 78 284	<u>81 339</u> 78 284	<u>80 715</u> 74 286	<u>83 042</u> 79 967	<u>88 925</u> 79 967
225-105-0103	5		1	1400	<u>60 842</u> 58 581	<u>64 873</u> 59 044	<u>61 311</u> 59 044	<u>60 852</u> 56 098	<u>62 566</u> 60 284	<u>66 902</u> 60 284
225-105-0104	6		1	2400	<u>99 061</u> 95 247	<u>105 972</u> 96 042	<u>99 866</u> 96 042	<u>99 078</u> 90 991	<u>102 017</u> 98 167	<u>109 449</u> 98 167
225-105-0106	7		1	1800	<u>74 737</u> 71 870	<u>79 919</u> 72 467	<u>75 340</u> 72 467	<u>74 749</u> 68 679	<u>76 953</u> 74 061	<u>82 527</u> 74 061
225-105-0107	8		1	2900	<u>117 204</u> 112 624	<u>125 554</u> 113 585	<u>118 176</u> 113 585	<u>117 224</u> 107 482	<u>120 776</u> 116 154	<u>129 756</u> 116 154
225-105-0109	9		1	2200	<u>87 501</u> 84 044	<u>93 836</u> 84 773	<u>88 239</u> 84 773	<u>87 517</u> 80 143	<u>90 211</u> 86 721	<u>97 024</u> 86 721
225-105-0119	66		1	3900	<u>155 261</u> 149 130	<u>166 490</u> 150 422	<u>156 568</u> 150 422	<u>155 288</u> 142 214	<u>160 064</u> 153 876	<u>172 141</u> 153 876
225-105-0121	67		1	3000	<u>117 260</u> 112 570	<u>125 898</u> 113 563	<u>118 266</u> 113 563	<u>117 281</u> 107 250	<u>120 955</u> 116 221	<u>130 245</u> 116 221
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>60 916</u> 58 544	<u>65 235</u> 59 041	<u>61 419</u> 59 041	<u>60 926</u> 55 884	<u>62 763</u> 60 369	<u>67 409</u> 60 369
225-105-0202	25		1	2000	<u>80 279</u> 77 127	<u>86 037</u> 77 789	<u>80 949</u> 77 789	<u>80 292</u> 73 580	<u>82 742</u> 79 561	<u>88 935</u> 79 561
225-105-0203	26		1	2200	<u>87 836</u> 84 374	<u>94 170</u> 85 103	<u>88 573</u> 85 103	<u>87 851</u> 80 473	<u>90 545</u> 87 052	<u>97 358</u> 87 052

225-105-0204	75		1	3000	<u>112 916</u> 107 527	<u>113 918</u> 107 527	<u>121 636</u> 116 894	<u>119 622</u> 114 904	<u>119 000</u> 107 527	<u>117 500</u> 107 527	<u>116 286</u> 107 527
225-105-0300	30 13015-2012										
225-105-0301	1		1	2500	<u>100 025</u> 95 464	<u>100 860</u> 95 464	<u>107 292</u> 103 270	<u>105 614</u> 101 612	<u>105 095</u> 95 464	<u>103 846</u> 95 464	<u>102 834</u> 95 464
225-105-0302	264		1	3800	<u>161 347</u> 154 304	<u>162 616</u> 154 304	<u>172 393</u> 166 168	<u>169 841</u> 163 647	<u>169 053</u> 154 304	<u>167 154</u> 154 304	<u>165 615</u> 154 304
225-105-0303	267		1	5000	<u>206 647</u> 197 446	<u>208 317</u> 197 446	<u>221 181</u> 213 058	<u>217 824</u> 209 741	<u>216 787</u> 197 446	<u>214 287</u> 197 446	<u>212 263</u> 197 446

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>11 849</u> 11 304	<u>11 949</u> 11 304	<u>12 721</u> 12 240	<u>12 520</u> 12 041	<u>12 457</u> 11 304	<u>12 308</u> 11 304	<u>12 186</u> 11 304
225-107-0102	19		1	500	<u>21 610</u> 20 679	<u>21 777</u> 20 679	<u>23 063</u> 22 240	<u>22 728</u> 21 908	<u>22 624</u> 20 679	<u>22 374</u> 20 679	<u>22 171</u> 20 679
225-107-0103	20		1	600	<u>27 186</u> 26 054	<u>27 386</u> 26 054	<u>28 930</u> 27 927	<u>28 527</u> 27 529	<u>28 403</u> 26 054	<u>28 103</u> 26 054	<u>27 860</u> 26 054
225-107-0104	42		1	2000	<u>76 575</u> 72 967	<u>77 242</u> 72 967	<u>82 388</u> 79 211	<u>81 045</u> 77 884	<u>80 631</u> 72 967	<u>79 631</u> 72 967	<u>78 821</u> 72 967

8.04-08-2023

225-105-0204	75		1	3000	<u>117 540</u> 112 846	<u>126 178</u> 113 840	<u>118 546</u> 113 840	<u>117 561</u> 107 527	<u>121 235</u> 116 497	<u>130 525</u> 116 497
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>103 879</u> 99 897	<u>111 078</u> 100 725	<u>104 717</u> 100 725	<u>103 896</u> 95 464	<u>106 958</u> 102 940	<u>114 700</u> 102 940
225-105-0302	264		1	3800	<u>167 204</u> 161 042	<u>178 146</u> 162 301	<u>168 478</u> 162 301	<u>167 231</u> 154 304	<u>171 884</u> 165 666	<u>183 652</u> 165 666
225-105-0303	267		1	5000	<u>214 354</u> 206 312	<u>228 751</u> 207 969	<u>216 030</u> 207 969	<u>214 389</u> 197 446	<u>220 512</u> 212 397	<u>235 996</u> 212 397

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 312</u> 11 836	<u>13 175</u> 11 935	<u>12 412</u> 11 935	<u>12 314</u> 11 304	<u>12 681</u> 12 201	<u>13 610</u> 12 201
225-107-0102	19		1	500	<u>22 381</u> 21 565	<u>23 820</u> 21 731	<u>22 548</u> 21 731	<u>22 384</u> 20 679	<u>22 996</u> 22 174	<u>24 545</u> 22 174
225-107-0103	20		1	600	<u>28 111</u> 27 118	<u>29 838</u> 27 316	<u>28 312</u> 27 316	<u>28 115</u> 26 054	<u>28 850</u> 27 848	<u>30 708</u> 27 848
225-107-0104	42		1	2000	<u>79 657</u> 76 513	<u>85 416</u> 77 175	<u>80 328</u> 77 175	<u>79 671</u> 72 967	<u>82 121</u> 78 947	<u>88 314</u> 78 947

225-107-0105	43		1	1500	<u>57 487</u> 54 780	<u>57 988</u> 54 780	<u>61 847</u> 59 463	<u>60 840</u> 58 468	<u>60 529</u> 54 780	<u>59 779</u> 54 780	<u>59 172</u> 54 780
225-107-0106	44		1	1300	<u>49 339</u> 46 999	<u>49 773</u> 46 999	<u>53 118</u> 51 058	<u>52 245</u> 50 196	<u>51 976</u> 46 999	<u>51 326</u> 46 999	<u>50 799</u> 46 999
225-107-0107	45		1	1100	<u>44 603</u> 42 589	<u>44 971</u> 42 589	<u>47 801</u> 46 024	<u>47 062</u> 45 294	<u>46 834</u> 42 589	<u>46 284</u> 42 589	<u>45 839</u> 42 589
225-107-0108	46		1	1000	<u>38 784</u> 36 974	<u>39 118</u> 36 974	<u>41 690</u> 40 096	<u>41 019</u> 39 433	<u>40 812</u> 36 974	<u>40 312</u> 36 974	<u>39 907</u> 36 974
225-107-0109	1		1	1000	<u>41 855</u> 40 009	<u>42 189</u> 40 009	<u>44 762</u> 43 131	<u>44 091</u> 42 468	<u>43 883</u> 40 009	<u>43 383</u> 40 009	<u>42 979</u> 40 009
225-107-0110	2		1	1300	<u>53 009</u> 50 625	<u>53 443</u> 50 625	<u>56 787</u> 54 684	<u>55 915</u> 53 822	<u>55 645</u> 50 625	<u>54 995</u> 50 625	<u>54 469</u> 50 625
225-107-0111	3		1	1600	<u>67 713</u> 64 750	<u>68 247</u> 64 750	<u>72 364</u> 69 746	<u>71 290</u> 68 684	<u>70 958</u> 64 750	<u>70 158</u> 64 750	<u>69 510</u> 64 750
225-107-0112	4		1	1100	<u>47 863</u> 46 034						
225-107-0113	5		1	1500	<u>58 336</u> 55 977						
225-107-0114	11		1	300	<u>12 644</u> 12 089	<u>12 744</u> 12 089	<u>13 516</u> 13 026	<u>13 315</u> 12 827	<u>13 253</u> 12 089	<u>13 103</u> 12 089	<u>12 981</u> 12 089
225-107-0115	12		1	500	<u>23 182</u> 22 232	<u>23 349</u> 22 232	<u>24 635</u> 23 793	<u>24 300</u> 23 462	<u>24 196</u> 22 232	<u>23 946</u> 22 232	<u>23 744</u> 22 232
225-107-0116	13		1	600	<u>28 189</u> 27 045	<u>28 389</u> 27 045	<u>29 933</u> 28 918	<u>29 530</u> 28 520	<u>29 406</u> 27 045	<u>29 106</u> 27 045	<u>28 863</u> 27 045
225-107-0200	13015-2012										
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 766</u> 13 029	<u>13 907</u> 13 029	<u>15 001</u> 14 356	<u>14 716</u> 14 074	<u>14 627</u> 13 029	<u>14 415</u> 13 029	<u>14 243</u> 13 029

225-107-0105	43		1	1500	<u>59 799</u> 57 440	<u>64 118</u> 57 937	<u>60 302</u> 57 937	<u>59 809</u> 54 780	<u>61 646</u> 59 265	<u>66 291</u> 59 265
225-107-0106	44		1	1300	<u>51 343</u> 49 304	<u>55 086</u> 49 735	<u>51 779</u> 49 735	<u>51 352</u> 46 999	<u>52 944</u> 50 886	<u>56 970</u> 50 886
225-107-0107	45		1	1100	<u>46 299</u> 44 540	<u>49 466</u> 44 904	<u>46 668</u> 44 904	<u>46 306</u> 42 589	<u>47 654</u> 45 878	<u>51 060</u> 45 878
225-107-0108	46		1	1000	<u>40 325</u> 38 747	<u>43 204</u> 39 078	<u>40 660</u> 39 078	<u>40 332</u> 36 974	<u>41 557</u> 39 964	<u>44 653</u> 39 964
225-107-0109	1		1	1000	<u>43 397</u> 41 782	<u>46 276</u> 42 113	<u>43 732</u> 42 113	<u>43 404</u> 40 009	<u>44 628</u> 42 999	<u>47 725</u> 42 999
225-107-0110	2		1	1300	<u>55 012</u> 52 930	<u>58 756</u> 53 361	<u>55 448</u> 53 361	<u>55 021</u> 50 625	<u>56 614</u> 54 512	<u>60 639</u> 54 512
225-107-0111	3		1	1600	<u>70 179</u> 67 587	<u>74 786</u> 68 117	<u>70 716</u> 68 117	<u>70 190</u> 64 750	<u>72 150</u> 69 534	<u>77 105</u> 69 534
225-107-0112	4		1	1100						
225-107-0113	5		1	1500						
225-107-0114	11		1	300	<u>13 107</u> 12 621	<u>13 970</u> 12 721	<u>13 207</u> 12 721	<u>13 109</u> 12 089	<u>13 476</u> 12 986	<u>14 405</u> 12 986
225-107-0115	12		1	500	<u>23 953</u> 23 119	<u>25 392</u> 23 284	<u>24 120</u> 23 284	<u>23 956</u> 22 232	<u>24 569</u> 23 727	<u>26 117</u> 23 727
225-107-0116	13		1	600	<u>29 114</u> 28 109	<u>30 841</u> 28 307	<u>29 315</u> 28 307	<u>29 118</u> 27 045	<u>29 853</u> 28 839	<u>31 711</u> 28 839
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 421</u> 13 782	<u>15 644</u> 13 923	<u>14 563</u> 13 923	<u>14 424</u> 13 029	<u>14 944</u> 14 299	<u>16 260</u> 14 299

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>154 536</u> 149 326	<u>155 371</u> 149 326	<u>161 802</u> 157 131	<u>160 124</u> 155 473	<u>159 610</u> 149 326	<u>158 359</u> 149 326	<u>157 346</u> 149 326

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>91 312</u> 87 259	<u>92 046</u> 87 259	<u>97 707</u> 94 128	<u>96 230</u> 92 669	<u>95 773</u> 87 259	<u>94 674</u> 87 259	<u>93 783</u> 87 259
225-109-0102	2		1	2900	<u>114 902</u> 109 625	<u>115 871</u> 109 625	<u>123 332</u> 118 680	<u>121 385</u> 116 756	<u>120 784</u> 109 625	<u>119 334</u> 109 625	<u>118 160</u> 109 625
225-109-0103	3		1	5200	<u>206 712</u> 197 241	<u>208 449</u> 197 241	<u>221 827</u> 213 477	<u>218 336</u> 210 027	<u>217 258</u> 197 241	<u>214 658</u> 197 241	<u>212 553</u> 197 241
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>88 293</u> 83 871	<u>89 128</u> 83 871	<u>95 560</u> 91 677	<u>93 882</u> 90 019	<u>93 364</u> 83 871	<u>92 114</u> 83 871	<u>91 102</u> 83 871
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>124 943</u> 119 277	<u>125 979</u> 119 277	<u>133 954</u> 128 956	<u>131 873</u> 126 899	<u>131 230</u> 119 277	<u>129 680</u> 119 277	<u>128 426</u> 119 277
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>143 864</u> 136 488	<u>145 267</u> 136 488	<u>156 073</u> 149 602	<u>153 253</u> 146 816	<u>152 382</u> 136 488	<u>150 282</u> 136 488	<u>148 582</u> 136 488
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>212 217</u> 202 411	<u>214 020</u> 202 411	<u>227 914</u> 219 271	<u>224 288</u> 215 689	<u>223 169</u> 202 411	<u>220 469</u> 202 411	<u>218 283</u> 202 411
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>145 668</u> 138 810	<u>146 937</u> 138 810	<u>156 713</u> 150 675	<u>154 162</u> 148 154	<u>153 374</u> 138 810	<u>151 474</u> 138 810	<u>149 936</u> 138 810

225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	13015-2012	3	1	2502	<u>158 389</u> 153 759	<u>165 592</u> 154 587	<u>159 227</u> 154 587	<u>158 410</u> 149 326	<u>161 468</u> 156 801	<u>169 216</u> 156 801

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>94 703</u> 91 160	<u>101 038</u> 91 889	<u>95 440</u> 91 889	<u>94 718</u> 87 259	<u>97 412</u> 93 837	<u>104 225</u> 93 837
225-109-0102	2		1	2900	<u>119 373</u> 114 767	<u>127 723</u> 115 728	<u>120 345</u> 115 728	<u>119 393</u> 109 625	<u>122 944</u> 118 297	<u>131 925</u> 118 297
225-109-0103	3		1	5200	<u>214 728</u> 206 462	<u>229 701</u> 208 184	<u>216 471</u> 208 184	<u>214 764</u> 197 241	<u>221 132</u> 212 790	<u>237 235</u> 212 790
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>92 147</u> 88 304	<u>99 346</u> 89 133	<u>92 985</u> 89 133	<u>92 164</u> 83 871	<u>95 226</u> 91 347	<u>102 968</u> 91 347
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>129 722</u> 124 774	<u>138 648</u> 125 801	<u>130 761</u> 125 801	<u>129 743</u> 119 277	<u>133 540</u> 128 546	<u>143 140</u> 128 546
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>150 339</u> 143 936	<u>162 432</u> 145 327	<u>151 746</u> 145 327	<u>150 367</u> 136 488	<u>155 511</u> 149 047	<u>168 517</u> 149 047
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>220 541</u> 211 986	<u>236 090</u> 213 775	<u>222 351</u> 213 775	<u>220 578</u> 202 411	<u>227 192</u> 218 558	<u>243 914</u> 218 558
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>151 525</u> 145 548	<u>162 467</u> 146 807	<u>152 799</u> 146 807	<u>151 551</u> 138 810	<u>156 205</u> 150 173	<u>167 973</u> 150 173

225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>237 494</u> 225 903	<u>239 665</u> 225 903	<u>256 388</u> 246 198	<u>252 025</u> 241 886	<u>250 677</u> 225 903	<u>247 427</u> 225 903	<u>244 796</u> 225 903
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>104 891</u> 99 867	<u>105 826</u> 99 867	<u>113 030</u> 108 609	<u>111 150</u> 106 752	<u>110 569</u> 99 867	<u>109 169</u> 99 867	<u>108 036</u> 99 867
225-109-0111	78		1	6200	<u>256 537</u> 245 125	<u>258 607</u> 245 125	<u>274 559</u> 264 483	<u>270 397</u> 260 370	<u>269 111</u> 245 125	<u>266 011</u> 245 125	<u>263 501</u> 245 125
225-109-0112	79		1	2000	<u>79 274</u> 75 634	<u>79 942</u> 75 634	<u>85 088</u> 81 879	<u>83 745</u> 80 552	<u>83 330</u> 75 634	<u>82 330</u> 75 634	<u>81 521</u> 75 634
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>160 067</u> 152 229	<u>161 536</u> 152 229	<u>172 856</u> 165 967	<u>169 902</u> 163 048	<u>168 990</u> 152 229	<u>166 790</u> 152 229	<u>165 009</u> 152 229
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>65 192</u> 62 259	<u>65 726</u> 62 259	<u>69 843</u> 67 255	<u>68 769</u> 66 193	<u>68 437</u> 62 259	<u>67 637</u> 62 259	<u>66 989</u> 62 259
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>101 355</u> 95 968	<u>102 390</u> 95 968	<u>110 366</u> 105 647	<u>108 285</u> 103 591	<u>107 642</u> 95 968	<u>106 092</u> 95 968	<u>104 837</u> 95 968
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>105 491</u> 100 865	<u>106 325</u> 100 865	<u>112 758</u> 108 671	<u>111 079</u> 107 012	<u>110 561</u> 100 865	<u>109 311</u> 100 865	<u>108 299</u> 100 865
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>136 183</u> 130 518	<u>137 185</u> 130 518	<u>144 903</u> 139 885	<u>142 889</u> 137 895	<u>142 267</u> 130 518	<u>140 767</u> 130 518	<u>139 553</u> 130 518
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>145 976</u> 138 845	<u>147 311</u> 138 845	<u>157 603</u> 151 334	<u>154 917</u> 148 680	<u>154 088</u> 138 845	<u>152 088</u> 138 845	<u>150 469</u> 138 845
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>215 212</u> 206 045	<u>216 848</u> 206 045	<u>229 455</u> 221 344	<u>226 165</u> 218 093	<u>225 149</u> 206 045	<u>222 699</u> 206 045	<u>220 716</u> 206 045
225-109-0209	77		1	6800	<u>296 662</u> 283 964	<u>298 933</u> 283 964	<u>316 428</u> 305 196	<u>311 863</u> 300 685	<u>310 453</u> 283 964	<u>307 053</u> 283 964	<u>304 301</u> 283 964

225-2.

225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>247 514</u> 237 429	<u>266 230</u> 239 582	<u>249 693</u> 239 582	<u>247 559</u> 225 903	<u>255 519</u> 245 339	<u>275 648</u> 245 339
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>109 207</u> 104 832	<u>117 269</u> 105 759	<u>110 146</u> 105 759	<u>109 226</u> 99 867	<u>112 655</u> 108 239	<u>121 326</u> 108 239
225-109-0111	78		1	6200	<u>266 094</u> 256 119	<u>283 946</u> 258 173	<u>268 173</u> 258 173	<u>266 137</u> 245 125	<u>273 730</u> 263 664	<u>292 930</u> 263 664
225-109-0112	79		1	2000	<u>82 357</u> 79 180	<u>88 116</u> 79 843	<u>83 027</u> 79 843	<u>82 371</u> 75 634	<u>84 820</u> 81 614	<u>91 013</u> 81 614
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>166 849</u> 160 031	<u>179 518</u> 161 488	<u>168 324</u> 161 488	<u>166 879</u> 152 229	<u>172 268</u> 165 385	<u>185 894</u> 165 385
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>67 658</u> 65 096	<u>72 265</u> 65 626	<u>68 195</u> 65 626	<u>67 669</u> 62 259	<u>69 629</u> 67 043	<u>74 584</u> 67 043
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>106 133</u> 101 465	<u>115 059</u> 102 492	<u>107 173</u> 102 492	<u>106 155</u> 95 968	<u>109 951</u> 105 237	<u>119 551</u> 105 237
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>109 344</u> 105 298	<u>116 543</u> 106 126	<u>110 182</u> 106 126	<u>109 361</u> 100 865	<u>112 423</u> 108 340	<u>120 165</u> 108 340
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>140 807</u> 135 837	<u>149 445</u> 136 831	<u>141 813</u> 136 831	<u>140 828</u> 130 518	<u>144 502</u> 139 488	<u>153 792</u> 139 488
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>152 142</u> 145 937	<u>163 659</u> 147 262	<u>153 482</u> 147 262	<u>152 169</u> 138 845	<u>157 068</u> 150 805	<u>169 455</u> 150 805
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>222 765</u> 214 733	<u>236 874</u> 216 356	<u>224 407</u> 216 356	<u>222 798</u> 206 045	<u>228 800</u> 220 696	<u>243 973</u> 220 696
225-109-0209	77		1	6800	<u>307 144</u> 296 022	<u>326 724</u> 298 275	<u>309 424</u> 298 275	<u>307 191</u> 283 964	<u>315 519</u> 304 297	<u>336 576</u> 304 297

178

225-203.

225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>102 591</u> 98 034	<u>103 418</u> 98 034	<u>109 915</u> 105 890	<u>108 226</u> 104 220	<u>107 611</u> 98 034	<u>106 373</u> 98 034	<u>105 372</u> 98 034
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>86 155</u> 81 754	<u>86 990</u> 81 754	<u>93 383</u> 89 523	<u>91 713</u> 87 872	<u>91 231</u> 81 754	<u>89 979</u> 81 754	<u>88 966</u> 81 754
225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>19 910</u> 19 365	<u>20 046</u> 19 365			<u>20 276</u> 19 365	<u>20 291</u> 19 365	<u>20 214</u> 19 365
225-202-1206	15-8		1	165	<u>17 835</u> 17 351	<u>17 953</u> 17 351			<u>18 153</u> 17 351	<u>18 165</u> 17 351	<u>18 099</u> 17 351
225-202-1209	5		1	73	<u>8 510</u> 8 284	<u>8 562</u> 8 284			<u>8 651</u> 8 284	<u>8 656</u> 8 284	<u>8 627</u> 8 284

225-203.

[illegible]

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>106 480</u> 102 495	<u>113 620</u> 103 329	<u>107 324</u> 103 329	<u>106 424</u> 98 034	<u>109 579</u> 105 557	<u>117 243</u> 105 557
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>89 986</u> 86 166	<u>97 188</u> 86 990	<u>90 820</u> 86 990	<u>90 030</u> 81 754	<u>93 050</u> 89 194	<u>100 802</u> 89 194
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>20 257</u> 19 365		<u>20 712</u> 19 365	<u>20 268</u> 19 365		
225-202-1206	15-8		1	165	<u>18 136</u> 17 351		<u>18 531</u> 17 351	<u>18 146</u> 17 351		
225-202-1209	5		1	73	<u>8 643</u> 8 284		<u>8 818</u> 8 284	<u>8 648</u> 8 284		

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>102 235</u> 98 262	<u>109 465</u> 99 095	<u>103 079</u> 99 095	<u>102 239</u> 93 798	<u>105 335</u> 101 325	<u>113 108</u> 101 325
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 029</u> 47 874	<u>63 938</u> 47 874	<u>60 280</u> 47 874	<u>55 251</u> 47 874	<u>70 316</u> 47 874	<u>75 176</u> 47 874
225-203-0900	13015-2012									

225-203-0901	20-10		1	240		<u>30 793</u> 29 826			<u>31 083</u> 29 826	<u>31 102</u> 29 826	<u>31 005</u> 29 826
225-203-0903	20-5		1	175		<u>21 543</u> 20 856			<u>21 755</u> 20 856	<u>21 768</u> 20 856	<u>21 698</u> 20 856
225-203-1000	13015-2012										
225-203-1001	5		1	20		<u>2 548</u> 2 467			<u>2 572</u> 2 467	<u>2 573</u> 2 467	<u>2 565</u> 2 467
225-203-1002	10		1	40		<u>4 979</u> 4 821			<u>5 028</u> 4 821	<u>5 031</u> 4 821	<u>5 015</u> 4 821
225-203-1005	9		1	1000		<u>106 192</u> 102 598			<u>107 404</u> 102 598	<u>107 480</u> 102 598	<u>107 077</u> 102 598

225-204.

225-204-0100	13015-2012										
225-204-0101	1-		1	2500		<u>265 785</u> 258 548					
225-204-0102	2-		1	3000		<u>283 654</u> 275 662					
225-204-0103	2- -		1	3000		<u>225 142</u> 218 298					
225-204-0106	5-		1	6500		<u>814 384</u> 793 150	<u>1 306 861</u> 1 271 408	<u>1 314 737</u> 1 271 408	<u>1 315 234</u> 1 271 408	<u>1 312 616</u> 1 271 408	<u>1 314 074</u> 1 271 408

					,						
225-203-0901	20-10		1	240	<u>31 059</u> 29 826		<u>31 634</u> 29 826	<u>31 074</u> 29 826			
225-203-0903	20-5		1	175	<u>21 737</u> 20 856		<u>22 157</u> 20 856	<u>21 748</u> 20 856			
225-203-1000	13015-2012										
225-203-1001	5		1	20	<u>2 570</u> 2 467		<u>2 618</u> 2 467	<u>2 571</u> 2 467			
225-203-1002	10		1	40	<u>5 024</u> 4 821		<u>5 119</u> 4 821	<u>5 026</u> 4 821			
225-203-1005	9		1	1000	<u>107 302</u> 102 598		<u>109 699</u> 102 598	<u>107 363</u> 102 598			

					,						
225-204-0100	13015-2012										
225-204-0101	1-		1	2500							
225-204-0102	2-		1	3000							
225-204-0103	2- -		1	3000							
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 329 655</u> 1 271 408	<u>1 314 472</u> 1 271 408					

225-204-0107	5-		1	7500	<u>958 254</u> 933 390	<u>1 512 030</u> 1 471 042	<u>1 521 118</u> 1 471 042	<u>1 521 692</u> 1 471 042	<u>1 518 670</u> 1 471 042	<u>1 520 353</u> 1 471 042
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 516 040</u> 1 477 728	<u>2 389 765</u> 2 326 880	<u>2 402 610</u> 2 326 880	<u>2 403 421</u> 2 326 880	<u>2 399 150</u> 2 326 880	<u>2 401 528</u> 2 326 880
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 546 559</u> 1 506 838	<u>2 440 942</u> 2 375 541	<u>2 454 998</u> 2 375 541	<u>2 455 886</u> 2 375 541	<u>2 451 212</u> 2 375 541	<u>2 453 815</u> 2 375 541
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>194 941</u> 189 904					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>141 288</u> 136 372	<u>142 089</u> 136 372	<u>146 155</u> 136 372	<u>144 955</u> 136 372	<u>143 984</u> 136 372	<u>144 987</u> 140 628
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>196 286</u> 190 493	<u>316 526</u> 306 690	<u>319 434</u> 306 690	<u>319 617</u> 306 690	<u>318 650</u> 306 690	<u>319 189</u> 306 690
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>221 878</u> 215 178	<u>362 589</u> 351 094	<u>366 103</u> 351 094	<u>366 325</u> 351 094	<u>365 156</u> 351 094	<u>365 807</u> 351 094
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>241 230</u> 233 779	<u>242 365</u> 233 779	<u>248 125</u> 233 779	<u>246 425</u> 233 779	<u>245 049</u> 233 779	<u>246 471</u> 239 808
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>340 257</u> 330 831	<u>545 023</u> 529 195	<u>549 143</u> 529 195	<u>549 403</u> 529 195	<u>548 033</u> 529 195	<u>548 796</u> 529 195
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>306 585</u> 296 902	<u>308 081</u> 296 902	<u>315 671</u> 296 902	<u>313 431</u> 296 902	<u>311 618</u> 296 902	<u>313 491</u> 304 846
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>319 623</u> 309 785	<u>321 119</u> 309 785	<u>328 708</u> 309 785	<u>326 469</u> 309 785	<u>324 655</u> 309 785	<u>326 529</u> 317 729
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>413 424</u> 400 620					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>414 327</u> 401 667					

225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 538 331</u> 1 471 042	<u>1 520 812</u> 1 471 042					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 426 937</u> 2 326 880	<u>2 402 177</u> 2 326 880					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 481 620</u> 2 375 541	<u>2 454 525</u> 2 375 541					
225-204-0112	1-2		1	1500							
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>145 792</u> 141 423	<u>145 004</u> 136 372	<u>148 264</u> 143 866	<u>146 653</u> 142 274	<u>151 898</u> 141 423	<u>147 943</u> 143 549	<u>155 375</u> 143 549
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>324 942</u> 306 690	<u>319 336</u> 306 690					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>372 758</u> 351 094	<u>365 984</u> 351 094					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>247 611</u> 240 935	<u>246 494</u> 233 779	<u>251 113</u> 244 395	<u>248 830</u> 242 140	<u>256 261</u> 240 935	<u>250 658</u> 243 946	<u>261 187</u> 243 946
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>556 946</u> 529 195	<u>549 004</u> 529 195					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>314 993</u> 306 330	<u>313 522</u> 296 902	<u>319 608</u> 310 890	<u>316 600</u> 307 918	<u>326 391</u> 306 330	<u>319 008</u> 310 298	<u>332 882</u> 310 298
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>328 030</u> 319 213	<u>326 559</u> 309 785	<u>332 645</u> 323 773	<u>329 638</u> 320 801	<u>339 428</u> 319 213	<u>332 046</u> 323 181	<u>345 919</u> 323 181
225-204-0122	6-2		1	5800							
225-204-0123	6-4		1	5600							

225-204-0124	6-0		1	6700	<u>498 217</u> 483 021					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>700 394</u> 681 234	<u>1 117 192</u> 1 085 156	<u>1 125 311</u> 1 085 156	<u>1 125 823</u> 1 085 156	<u>1 123 124</u> 1 085 156	<u>1 124 627</u> 1 085 156
225-204-0129	3-		1	4300	<u>332 129</u> 322 386	<u>333 565</u> 322 386	<u>340 850</u> 322 386	<u>338 700</u> 322 386	<u>336 959</u> 322 386	<u>338 757</u> 330 010
225-204-0131	5-		1	6250	<u>475 631</u> 461 554	<u>477 718</u> 461 554	<u>488 306</u> 461 554	<u>485 182</u> 461 554	<u>482 652</u> 461 554	<u>485 265</u> 472 636
225-204-0132	5-		1	7500	<u>891 146</u> 867 597	<u>1 415 241</u> 1 376 152	<u>1 424 330</u> 1 376 152	<u>1 424 903</u> 1 376 152	<u>1 421 882</u> 1 376 152	<u>1 423 565</u> 1 376 152
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>193 178</u> 187 446	<u>311 438</u> 301 702	<u>314 346</u> 301 702	<u>314 530</u> 301 702	<u>313 563</u> 301 702	<u>314 101</u> 301 702
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>190 321</u> 184 986	<u>296 644</u> 287 834	<u>299 043</u> 287 834	<u>299 195</u> 287 834	<u>298 397</u> 287 834	<u>298 841</u> 287 834
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>117 280</u> 112 632	<u>119 357</u> 112 632	<u>122 871</u> 112 632	<u>123 093</u> 112 632	<u>121 924</u> 112 632	<u>122 575</u> 112 632
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>132 642</u> 128 016					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>174 173</u> 168 085					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>261 401</u> 253 926	<u>417 311</u> 404 744	<u>420 825</u> 404 744	<u>421 047</u> 404 744	<u>419 878</u> 404 744	<u>420 529</u> 404 744
225-204-0156	3- 5		1	4800	<u>250 480</u> 241 030	<u>252 083</u> 241 030	<u>260 215</u> 241 030	<u>257 815</u> 241 030	<u>255 872</u> 241 030	<u>257 880</u> 249 542
225-204-0157	5- 5		1	6300	<u>342 203</u> 329 640	<u>344 307</u> 329 640	<u>354 980</u> 329 640	<u>351 830</u> 329 640	<u>349 280</u> 329 640	<u>351 914</u> 340 811

225-204-0124	6-0		1	6700							
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>1 140 687</u> 1 085 156	<u>1 125 037</u> 1 085 156					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>340 199</u> 331 435	<u>338 787</u> 322 386	<u>344 628</u> 335 812	<u>341 741</u> 332 959	<u>351 139</u> 331 435	<u>344 053</u> 335 243	<u>357 369</u> 335 243
225-204-0131	5-		1	6250	<u>487 360</u> 474 706	<u>485 308</u> 461 554	<u>493 798</u> 481 068	<u>489 602</u> 476 922	<u>503 261</u> 474 706	<u>492 963</u> 480 242	<u>512 317</u> 480 242
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 441 542</u> 1 376 152	<u>1 424 024</u> 1 376 152					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>319 854</u> 301 702	<u>314 248</u> 301 702					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>303 587</u> 287 834	<u>298 962</u> 287 834					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>129 526</u> 112 632	<u>122 753</u> 112 632					
225-204-0153	3-05		1	2500							
225-204-0154	4-05		1	3300							
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>427 480</u> 404 744	<u>420 707</u> 404 744					
225-204-0156	3- 5		1	4800	<u>259 489</u> 251 132	<u>257 913</u> 241 030	<u>264 433</u> 256 017	<u>261 211</u> 252 833	<u>271 701</u> 251 132	<u>263 791</u> 255 383	<u>278 655</u> 255 383
225-204-0157	5- 5		1	6300	<u>354 026</u> 342 898	<u>351 958</u> 329 640	<u>360 516</u> 349 311	<u>356 286</u> 345 131	<u>370 054</u> 342 898	<u>359 673</u> 348 478	<u>379 182</u> 348 478

225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>329 784</u> 319 673					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>439 505</u> 425 824					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>880 896</u> 858 156	<u>1 382 071</u> 1 344 765	<u>1 390 250</u> 1 344 765	<u>1 390 766</u> 1 344 765	<u>1 388 047</u> 1 344 765	<u>1 389 561</u> 1 344 765
225-204-0176	-2		1	3640	<u>263 718</u> 255 599					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>174 133</u> 168 953	<u>175 694</u> 168 953	<u>178 335</u> 168 953	<u>178 502</u> 168 953	<u>177 624</u> 168 953	<u>178 113</u> 168 953
225-204-0179	-5		1	2760	<u>206 320</u> 200 039	<u>208 297</u> 200 039	<u>211 641</u> 200 039	<u>211 852</u> 200 039	<u>210 740</u> 200 039	<u>211 360</u> 200 039
225-204-0180	-6		1	2720	<u>515 341</u> 503 033					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>330 285</u> 321 784					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>359 688</u> 350 205					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>280 011</u> 271 727					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>321 499</u> 312 441					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>965 447</u> 941 454					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>273 681</u> 265 925					

				,							
225-204-0164	3- 5		1	4500							
225-204-0165	5- 5		1	6250							
225-204-0167	6- 5		1	6750	$\frac{1\,405\,741}{1\,344\,765}$	$\frac{1\,389\,975}{1\,344\,765}$					
225-204-0176	-2		1	3640							
225-204-0178	-4		1	2180	$\frac{183\,339}{168\,953}$	$\frac{178\,247}{168\,953}$					
225-204-0179	-5		1	2760	$\frac{217\,975}{200\,039}$	$\frac{211\,529}{200\,039}$					
225-204-0180	-6		1	2720							
225-204-0181	15.15		1	2500							
225-204-0182	18.18		1	3000							
225-204-0183	4-1/5		1	3450							
225-204-0184	4-2-		1	3400							
225-204-0185	5- -350		1	6250							
225-204-0186	4-1/5		1	2950							

225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>377 674</u> 366 826					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>213 518</u> 205 889					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>288 150</u> 278 875					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>296 370</u> 286 934					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>268 519</u> 258 191					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>267 869</u> 257 554					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>324 742</u> 313 839					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>342 573</u> 331 320					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>193 681</u> 186 440					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>214 144</u> 208 584					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>235 593</u> 229 370					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>281 918</u> 274 446					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>380 027</u> 369 554					

				,							
225-204-0187	3- -0		1	4250							
225-204-0188	3- -		1	4250							
225-204-0189	5-2-		1	4475							
225-204-0190	5-4-		1	4475							
225-204-0191	5- 5 -		1	6250							
225-204-0192	5- -		1	6250							
225-204-0193	6-2-		1	5600							
225-204-0195	6-4-		1	5600							
225-204-0196	3- 5 -		1	4250							
225-204-0200	13015-2012		1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680							
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730							

225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>388 408</u> 377 771					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>440 979</u> 428 890					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>449 361</u> 437 107					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>535 076</u> 520 494					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>605 284</u> 588 410					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>612 064</u> 595 057					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>372 505</u> 362 544					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>471 121</u> 458 619					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>595 884</u> 580 434					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>691 007</u> 673 246					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>658 341</u> 641 221					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>685 972</u> 669 257					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>623 988</u> 607 987					

				,							
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180							
225-204-0211	2 1,6-		1	3280							
225-204-0212	2 2,3-		1	4030							
225-204-0213	2 3,0-		1	4650							
225-204-0214	2 3,6-		1	5200							
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200							
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650							

225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>721 946</u> 703 578					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>503 663</u> 490 523					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>685 507</u> 666 719					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>875 053</u> 851 496					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>888 361</u> 865 394					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 089 577</u> 1 061 652					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>803 679</u> 782 372					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 016 481</u> 989 989					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 117 188</u> 1 088 722					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>925 136</u> 901 407					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 216 995</u> 1 186 004					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 050 867</u> 1 024 673					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 178 289</u> 1 148 058					

				,							
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030							
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100							
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100							
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900							
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800							
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800							

225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>952 624</u> 928 356					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 243 374</u> 1 211 866					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>47 097</u> 45 526	<u>47 347</u> 45 526	<u>48 618</u> 45 526	<u>48 243</u> 45 526	<u>47 939</u> 45 526	<u>48 253</u> 46 856
225-204-0302	95-1		1	750	<u>35 896</u> 34 585					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>51 370</u> 49 917	<u>51 643</u> 49 917	<u>52 584</u> 49 917	<u>52 603</u> 49 917	<u>52 259</u> 49 917	<u>52 490</u> 49 917
225-204-0304	95-3		1	800	<u>39 947</u> 38 393	<u>40 214</u> 38 393	<u>41 569</u> 38 393	<u>41 169</u> 38 393	<u>40 845</u> 38 393	<u>41 180</u> 39 811
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>44 304</u> 42 429	<u>44 638</u> 42 429	<u>46 332</u> 42 429	<u>45 832</u> 42 429	<u>45 427</u> 42 429	<u>45 845</u> 44 202
225-204-0307	105		1	1175	<u>96 842</u> 94 107	<u>97 234</u> 94 107	<u>99 225</u> 94 107	<u>98 637</u> 94 107	<u>98 162</u> 94 107	<u>98 653</u> 96 191
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>62 916</u> 60 584	<u>63 308</u> 60 584	<u>65 299</u> 60 584	<u>64 712</u> 60 584	<u>64 236</u> 60 584	<u>64 727</u> 62 667
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>52 137</u> 50 000	<u>52 513</u> 50 000	<u>54 419</u> 50 000	<u>53 856</u> 50 000	<u>53 401</u> 50 000	<u>53 871</u> 51 995
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>64 722</u> 62 436	<u>65 098</u> 62 436	<u>67 004</u> 62 436	<u>66 441</u> 62 436	<u>65 986</u> 62 436	<u>66 456</u> 64 431
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>52 144</u> 50 000	<u>52 521</u> 50 000	<u>54 435</u> 50 000	<u>53 871</u> 50 000	<u>53 413</u> 50 000	<u>53 886</u> 52 004

225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800							
225-204-0300	2387-2013										
225-204-0301	95-2		1	750	<u>48 504</u> 47 104	<u>48 258</u> 45 526	<u>49 277</u> 47 868	<u>48 773</u> 47 370	<u>50 413</u> 47 104	<u>49 177</u> 47 769	<u>51 499</u> 47 769
225-204-0302	95-1		1	750							
225-204-0303	95-2		1	750	<u>54 064</u> 49 917	<u>52 556</u> 49 917	<u>56 163</u> 49 917	<u>55 216</u> 49 917	<u>55 161</u> 49 917	<u>57 074</u> 49 917	<u>58 531</u> 49 917
225-204-0304	95-3		1	800	<u>41 448</u> 40 076	<u>41 185</u> 38 393	<u>42 272</u> 40 891	<u>41 735</u> 40 360	<u>43 483</u> 40 076	<u>42 165</u> 40 785	<u>44 642</u> 40 785
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>46 181</u> 44 533	<u>45 852</u> 42 429	<u>47 211</u> 45 551	<u>46 539</u> 44 887	<u>48 725</u> 44 533	<u>47 077</u> 45 419	<u>50 174</u> 45 419
225-204-0307	105		1	1175	<u>99 047</u> 96 580	<u>98 661</u> 94 107	<u>100 257</u> 97 776	<u>99 468</u> 96 996	<u>102 036</u> 96 580	<u>100 100</u> 97 621	<u>103 739</u> 97 621
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>65 121</u> 63 056	<u>64 735</u> 60 584	<u>66 331</u> 64 252	<u>65 543</u> 63 473	<u>68 111</u> 63 056	<u>66 174</u> 64 097	<u>69 813</u> 64 097
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>54 248</u> 52 368	<u>53 879</u> 50 000	<u>55 407</u> 53 513	<u>54 652</u> 52 766	<u>57 110</u> 52 368	<u>55 257</u> 53 364	<u>58 740</u> 53 364
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>66 833</u> 64 803	<u>66 464</u> 62 436	<u>67 992</u> 65 949	<u>67 237</u> 65 202	<u>69 696</u> 64 803	<u>67 842</u> 65 800	<u>71 326</u> 65 800
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>54 264</u> 52 378	<u>53 893</u> 50 000	<u>55 428</u> 53 528	<u>54 670</u> 52 779	<u>57 139</u> 52 378	<u>55 277</u> 53 379	<u>58 777</u> 53 379

225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>242 234</u> 234 569	<u>243 420</u> 234 569	<u>249 434</u> 234 569	<u>247 659</u> 234 569	<u>246 222</u> 234 569	<u>247 706</u> 240 864
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>162 546</u> 156 484					
225-204-0320	7-3		1	1820	<u>142 540</u> 138 393	<u>143 148</u> 138 393	<u>146 231</u> 138 393	<u>145 321</u> 138 393	<u>144 584</u> 138 393	<u>145 346</u> 141 620
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>65 266</u> 63 412	<u>65 534</u> 63 412	<u>66 889</u> 63 412	<u>66 489</u> 63 412	<u>66 165</u> 63 412	<u>66 500</u> 64 831
225-204-0602	2		1	675	<u>53 035</u> 51 495	<u>53 260</u> 51 495	<u>54 404</u> 51 495	<u>54 066</u> 51 495	<u>53 793</u> 51 495	<u>54 075</u> 52 692
225-204-0603	3		1	550	<u>47 304</u> 46 001	<u>47 488</u> 46 001	<u>48 420</u> 46 001	<u>48 145</u> 46 001	<u>47 922</u> 46 001	<u>48 152</u> 46 976
225-204-0604	4		1	475	<u>41 646</u> 40 511	<u>41 804</u> 40 511	<u>42 609</u> 40 511	<u>42 372</u> 40 511	<u>42 179</u> 40 511	<u>42 378</u> 41 353
225-204-0605	5		1	400	<u>35 473</u> 34 512	<u>35 607</u> 34 512	<u>36 284</u> 34 512	<u>36 084</u> 34 512	<u>35 922</u> 34 512	<u>36 090</u> 35 222

225-204-0314	164-9,3		1	3550							
225-204-0315	164-10,3		1	3550							
225-204-0316	164-10,7		1	3550							
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>248 896</u> 242 040	<u>247 731</u> 234 569	<u>252 553</u> 245 653	<u>250 170</u> 243 298	<u>257 928</u> 242 040	<u>252 078</u> 245 184	<u>263 072</u> 245 184
225-204-0318	164-12,7		1	3550							
225-204-0319	164-14,3		1	3550							
225-204-0320	7-3		1	1820	<u>145 956</u> 142 223	<u>145 358</u> 138 393	<u>147 830</u> 144 075	<u>146 609</u> 142 868	<u>150 586</u> 142 223	<u>147 587</u> 143 835	<u>153 223</u> 143 835
225-204-0600	937-92										
225-204-0601	1		1	800	<u>66 768</u> 65 096	<u>66 505</u> 63 412	<u>67 592</u> 65 910	<u>67 055</u> 65 380	<u>68 803</u> 65 096	<u>67 485</u> 65 805	<u>69 962</u> 65 805
225-204-0602	2		1	675	<u>54 302</u> 52 915	<u>54 080</u> 51 495	<u>54 997</u> 53 602	<u>54 544</u> 53 154	<u>56 019</u> 52 915	<u>54 907</u> 53 513	<u>56 997</u> 53 513
225-204-0603	3		1	550	<u>48 337</u> 47 158	<u>48 156</u> 46 001	<u>48 903</u> 47 718	<u>48 534</u> 47 353	<u>49 736</u> 47 158	<u>48 829</u> 47 645	<u>50 533</u> 47 645
225-204-0604	4		1	475	<u>42 537</u> 41 510	<u>42 381</u> 40 511	<u>43 027</u> 41 994	<u>42 708</u> 41 679	<u>43 746</u> 41 510	<u>42 963</u> 41 931	<u>44 434</u> 41 931
225-204-0605	5		1	400	<u>36 224</u> 35 354	<u>36 092</u> 34 512	<u>36 636</u> 35 761	<u>36 367</u> 35 496	<u>37 241</u> 35 354	<u>36 582</u> 35 709	<u>37 821</u> 35 709

225-204-0606	5 -1		1	400	<u>38 315</u> 37 420	<u>38 183</u> 36 579	<u>38 727</u> 37 827	<u>38 458</u> 37 562	<u>39 332</u> 37 420	<u>38 673</u> 37 775	<u>39 912</u> 37 775
225-204-0607	-1		1	300	<u>20 314</u> 19 743	<u>20 215</u> 19 112	<u>20 623</u> 20 048	<u>20 421</u> 19 849	<u>21 077</u> 19 743	<u>20 583</u> 20 009	<u>21 512</u> 20 009
225-204-0800	2386-2013										
225-204-0803	33-2		1	250							
225-204-1000	- 13015-2012										
225-204-1006	3-		1	1750							
225-204-1300	13015-2012										
225-204-1302	1		1	2190							
225-204-1309	35-10		1	2200							
225-204-1310	35-15		1	3275							
225-204-1313	32.9		1	725							
225-204-1314	32.9-1		1	725							
225-204-1315	32.9-2		1	725							
225-204-1500	13015-2012										

225-204-1504	5		1	500	<u>50 481</u> 49 207	<u>50 648</u> 49 207	<u>51 495</u> 49 207	<u>51 245</u> 49 207	<u>51 042</u> 49 207	<u>51 251</u> 50 094
225-204-1512	1		1	500	<u>38 168</u> 37 040	<u>38 335</u> 37 040	<u>39 182</u> 37 040	<u>38 932</u> 37 040	<u>38 729</u> 37 040	<u>38 939</u> 37 927

225-205.

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0104	4		1	90	$\frac{3\,837}{3\,670}$	$\frac{3\,867}{3\,670}$	$\frac{4\,098}{3\,951}$	$\frac{4\,038}{3\,891}$	$\frac{4\,019}{3\,670}$	$\frac{3\,974}{3\,670}$	$\frac{3\,938}{3\,670}$	$\frac{3\,975}{3\,829}$	$\frac{4\,235}{3\,859}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{4\,542}{4\,313}$	$\frac{4\,585}{4\,313}$	$\frac{4\,920}{4\,718}$	$\frac{4\,832}{4\,632}$	$\frac{4\,806}{4\,313}$	$\frac{4\,741}{4\,313}$	$\frac{4\,688}{4\,313}$	$\frac{4\,742}{4\,543}$	$\frac{5\,117}{4\,586}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{5\,270}{4\,964}$	$\frac{5\,330}{4\,964}$	$\frac{5\,793}{5\,526}$	$\frac{5\,672}{5\,407}$	$\frac{5\,635}{4\,964}$	$\frac{5\,545}{4\,964}$	$\frac{5\,472}{4\,964}$	$\frac{5\,547}{5\,283}$	$\frac{6\,066}{5\,343}$

226.

226-1.

226-101.

[illegible]

8.04-08-2023

225-204-1504	5		1	500	<u>51 419</u> 50 259	<u>51 255</u> 49 207	<u>51 934</u> 50 768	<u>51 598</u> 50 437	<u>52 691</u> 50 259	<u>51 867</u> 50 702	<u>53 416</u> 50 702
225-204-1512	1		1	500	<u>39 106</u> 38 092	<u>38 942</u> 37 040	<u>39 621</u> 38 601	<u>39 285</u> 38 270	<u>40 378</u> 38 092	<u>39 554</u> 38 535	<u>41 103</u> 38 535

225-205-0100	13015-2012							
225-205-0104	4		1	90	<u>4 006</u> 3 859	<u>3 976</u> 3 670	<u>4 086</u> 3 939	<u>4 365</u> 3 939
225-205-0105	5		1	130	<u>4 786</u> 4 586	<u>4 743</u> 4 313	<u>4 902</u> 4 701	<u>5 305</u> 4 701
225-205-0106	6		1	180	<u>5 608</u> 5 343	<u>5 548</u> 4 964	<u>5 769</u> 5 503	<u>6 326</u> 5 503

226-101-0100	350	19804-2012								

226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311	<u>15 050</u> 14 452	<u>15 154</u> 14 452	<u>15 954</u> 15 423	<u>15 745</u> 15 216	<u>15 681</u> 14 452	<u>15 525</u> 14 452	<u>15 399</u> 14 452
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>20 382</u> 19 720	<u>20 485</u> 19 720	<u>21 284</u> 20 690	<u>21 076</u> 20 484	<u>21 012</u> 19 720	<u>20 856</u> 19 720	<u>20 731</u> 19 720
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>20 392</u> 19 731	<u>20 495</u> 19 731	<u>21 293</u> 20 699	<u>21 085</u> 20 494	<u>21 020</u> 19 731	<u>20 865</u> 19 731	<u>20 740</u> 19 731
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>24 041</u> 23 338	<u>24 145</u> 23 338	<u>24 940</u> 24 303	<u>24 732</u> 24 098	<u>24 670</u> 23 338	<u>24 515</u> 23 338	<u>24 389</u> 23 338
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>27 143</u> 26 404	<u>27 247</u> 26 404	<u>28 041</u> 27 368	<u>27 833</u> 27 163	<u>27 771</u> 26 404	<u>27 616</u> 26 404	<u>27 491</u> 26 404
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>31 797</u> 31 003	<u>31 901</u> 31 003	<u>32 701</u> 31 974	<u>32 493</u> 31 767	<u>32 424</u> 31 003	<u>32 270</u> 31 003	<u>32 144</u> 31 003
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>36 013</u> 35 169	<u>36 116</u> 35 169	<u>36 915</u> 36 137	<u>36 707</u> 35 932	<u>36 639</u> 35 169	<u>36 485</u> 35 169	<u>36 360</u> 35 169
226-101-0200	400 19804-2012 ,										
226-101-0201	400 , 2 19804-2012 ,		1	400	<u>17 556</u> 16 888						

226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311	<u>15 529</u> 15 003	<u>16 425</u> 15 106	<u>15 634</u> 15 106	<u>15 531</u> 14 452	<u>15 913</u> 15 382	<u>16 876</u> 15 382
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>20 860</u> 20 271	<u>21 755</u> 20 374	<u>20 964</u> 20 374	<u>20 863</u> 19 720	<u>21 243</u> 20 649	<u>22 205</u> 20 649
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>20 869</u> 20 281	<u>21 762</u> 20 384	<u>20 973</u> 20 384	<u>20 872</u> 19 731	<u>21 251</u> 20 658	<u>22 211</u> 20 658
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>24 518</u> 23 886	<u>25 410</u> 23 989	<u>24 621</u> 23 989	<u>24 521</u> 23 338	<u>24 899</u> 24 263	<u>25 858</u> 24 263
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>27 619</u> 26 951	<u>28 510</u> 27 054	<u>27 723</u> 27 054	<u>27 622</u> 26 404	<u>27 999</u> 27 327	<u>28 957</u> 27 327
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>32 277</u> 31 554	<u>33 167</u> 31 657	<u>32 381</u> 31 657	<u>32 276</u> 31 003	<u>32 660</u> 31 933	<u>33 617</u> 31 933
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>36 491</u> 35 719	<u>37 381</u> 35 822	<u>36 595</u> 35 822	<u>36 491</u> 35 169	<u>36 873</u> 36 096	<u>37 829</u> 36 096
226-101-0200	400 19804-2012 ,									
226-101-0201	400 , 2 19804-2012 ,		1	400						

226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>18 939</u> 18 241						
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>25 675</u> 24 824	<u>25 810</u> 24 824	<u>26 861</u> 26 097	<u>26 587</u> 25 826	<u>26 496</u> 24 824	<u>26 294</u> 24 824	<u>26 130</u> 24 824
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>27 115</u> 26 244	<u>27 251</u> 26 244	<u>28 299</u> 27 515	<u>28 025</u> 27 245	<u>27 941</u> 26 244	<u>27 737</u> 26 244	<u>27 572</u> 26 244
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>28 654</u> 27 763						
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>45 337</u> 44 119						

226-102.

226-102-0100	13015-2012										
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>541 042</u> 525 273						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>763 989</u> 746 330	<u>766 116</u> 746 330	<u>782 505</u> 766 219	<u>778 229</u> 761 994	<u>776 908</u> 746 330	<u>773 723</u> 746 330	
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>601 048</u> 582 378						

8.04-08-2023

				,						
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404						
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>26 304</u> 25 547	<u>27 471</u> 25 682	<u>26 441</u> 25 682	<u>26 302</u> 24 824	<u>26 806</u> 26 043	<u>28 060</u> 26 043
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>27 743</u> 26 966	<u>28 915</u> 27 101	<u>27 879</u> 27 101	<u>27 746</u> 26 244	<u>28 244</u> 27 461	<u>29 505</u> 27 461
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7						
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5						

				,						
226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>771 144</u> 746 330	<u>773 808</u> 757 626	<u>792 150</u> 759 736	<u>775 944</u> 759 736	<u>773 852</u> 746 330	<u>781 653</u> 765 378
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						

				,	
226-102-0100	13015-2012				
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>801 379</u> 765 378
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	

226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>764 724</u> 744 181	<u>767 562</u> 744 181	<u>789 431</u> 770 720	<u>783 725</u> 765 082	<u>781 962</u> 744 181	<u>777 713</u> 744 181
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 205 757</u> 1 173 235	<u>1 210 266</u> 1 173 235	<u>1 244 999</u> 1 215 386	<u>1 235 936</u> 1 206 430	<u>1 233 136</u> 1 173 235	<u>1 226 387</u> 1 173 235
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 181 849</u> 1 146 444					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 570 408</u> 1 531 402	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 614 300</u> 1 578 549	<u>1 604 163</u> 1 568 531	<u>1 601 032</u> 1 531 402	<u>1 593 483</u> 1 531 402
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 198 938</u> 1 162 307					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 494 768</u> 1 455 174	<u>1 500 179</u> 1 455 174	<u>1 541 858</u> 1 505 755	<u>1 530 982</u> 1 495 009	<u>1 527 623</u> 1 455 174	<u>1 519 524</u> 1 455 174
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>571 670</u> 553 416	<u>574 508</u> 553 416	<u>596 377</u> 579 956	<u>590 671</u> 574 317	<u>588 908</u> 553 416	<u>584 659</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>972 489</u> 943 853	<u>976 720</u> 943 853	<u>1 009 318</u> 983 412	<u>1 000 811</u> 975 007	<u>998 184</u> 943 853	<u>991 850</u> 943 853
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 030 617</u> 1 000 171	<u>1 035 125</u> 1 000 171	<u>1 069 859</u> 1 042 323	<u>1 060 795</u> 1 033 367	<u>1 057 996</u> 1 000 171	<u>1 051 247</u> 1 000 171
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 142 490</u> 1 108 558	<u>1 147 533</u> 1 108 558	<u>1 186 383</u> 1 155 705	<u>1 176 245</u> 1 145 688	<u>1 173 114</u> 1 108 558	<u>1 165 565</u> 1 108 558
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 280 907</u> 1 245 334	<u>1 285 950</u> 1 245 334	<u>1 324 800</u> 1 292 481	<u>1 314 662</u> 1 282 464	<u>1 311 531</u> 1 245 334	<u>1 303 982</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 143 117</u> 1 107 692	<u>1 148 527</u> 1 107 692	<u>1 190 207</u> 1 158 273	<u>1 179 331</u> 1 147 526	<u>1 175 971</u> 1 107 692	<u>1 167 872</u> 1 107 692
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 059 793</u> 1 028 078					

226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>774 272</u> 744 181	<u>777 826</u> 759 253	<u>802 301</u> 762 069	<u>780 676</u> 762 069	<u>777 885</u> 744 181	<u>788 295</u> 769 597
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 220 922</u> 1 173 235	<u>1 226 567</u> 1 197 173	<u>1 265 439</u> 1 201 645	<u>1 231 093</u> 1 201 645	<u>1 226 660</u> 1 173 235	<u>1 243 193</u> 1 213 602
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 587 370</u> 1 531 402	<u>1 593 685</u> 1 558 177	<u>1 637 163</u> 1 563 179	<u>1 598 746</u> 1 563 179	<u>1 593 788</u> 1 531 402	<u>1 612 281</u> 1 576 553
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 512 966</u> 1 455 174	<u>1 519 741</u> 1 483 900	<u>1 566 387</u> 1 489 266	<u>1 525 171</u> 1 489 266	<u>1 519 852</u> 1 455 174	<u>1 539 692</u> 1 503 615
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>581 218</u> 553 416	<u>584 772</u> 568 488	<u>609 247</u> 571 304	<u>587 622</u> 571 304	<u>584 831</u> 553 416	<u>595 241</u> 578 833
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>986 721</u> 943 853	<u>992 019</u> 966 319	<u>1 028 501</u> 970 516	<u>996 267</u> 970 516	<u>992 106</u> 943 853	<u>1 007 623</u> 981 738
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 045 782</u> 1 000 171	<u>1 051 427</u> 1 024 110	<u>1 090 299</u> 1 028 582	<u>1 055 953</u> 1 028 582	<u>1 051 520</u> 1 000 171	<u>1 068 053</u> 1 040 539
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 159 452</u> 1 108 558	<u>1 165 767</u> 1 135 333	<u>1 209 246</u> 1 140 335	<u>1 170 829</u> 1 140 335	<u>1 165 870</u> 1 108 558	<u>1 184 363</u> 1 153 710
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 297 869</u> 1 245 334	<u>1 304 184</u> 1 272 109	<u>1 347 663</u> 1 277 111	<u>1 309 246</u> 1 277 111	<u>1 304 288</u> 1 245 334	<u>1 322 781</u> 1 290 485
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 161 314</u> 1 107 692	<u>1 168 089</u> 1 136 418	<u>1 214 735</u> 1 141 784	<u>1 173 519</u> 1 141 784	<u>1 168 200</u> 1 107 692	<u>1 188 040</u> 1 156 133
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						

226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>814 617</u> 769 597
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 284 999</u> 1 213 602
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 659 042</u> 1 576 553
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 589 859</u> 1 503 615
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>621 563</u> 578 833
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>1 046 859</u> 981 738
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 109 859</u> 1 040 539
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 231 124</u> 1 153 710
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 369 541</u> 1 290 485
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 238 207</u> 1 156 133
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	

226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 236 701</u> 1 199 330					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>322 538</u> 312 164					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>186 868</u> 178 982	<u>188 271</u> 178 982	<u>199 076</u> 192 096	<u>196 257</u> 189 310	<u>195 386</u> 178 982	<u>193 286</u> 178 982
226-102-0206	18		1	5400	<u>208 628</u> 198 463	<u>210 760</u> 198 463	<u>243 411</u> 198 463	<u>237 992</u> 198 463	<u>217 304</u> 198 463	<u>217 717</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>213 798</u> 205 593	<u>215 201</u> 205 593	<u>226 007</u> 218 707	<u>223 187</u> 215 920	<u>222 316</u> 205 593	<u>220 216</u> 205 593
226-102-0302	-18		1	5400	<u>279 062</u> 268 463	<u>280 866</u> 268 463	<u>294 759</u> 285 324	<u>291 134</u> 281 742	<u>290 014</u> 268 463	<u>287 314</u> 268 463
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>126 521</u> 121 848	<u>127 306</u> 121 848	<u>133 352</u> 129 186	<u>131 774</u> 127 627	<u>131 287</u> 121 848	<u>130 112</u> 121 848
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>218 970</u> 210 636	<u>220 389</u> 210 636	<u>231 324</u> 223 906	<u>228 471</u> 221 087	<u>227 589</u> 210 636	<u>225 465</u> 210 636
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>400 398</u> 385 187	<u>402 986</u> 385 187	<u>422 925</u> 409 385	<u>417 722</u> 404 244	<u>416 115</u> 385 187	<u>412 241</u> 385 187
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>266 464</u> 255 879	<u>268 300</u> 255 879	<u>282 451</u> 273 052	<u>278 759</u> 269 403	<u>277 618</u> 255 879	<u>274 868</u> 255 879
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>103 251</u> 99 056	<u>103 985</u> 99 056	<u>109 645</u> 105 925	<u>108 169</u> 104 466	<u>107 712</u> 99 056	<u>106 612</u> 99 056

226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>191 586</u> 178 982	<u>193 342</u> 186 430	<u>205 436</u> 187 821	<u>194 750</u> 187 821	<u>193 371</u> 178 982	<u>198 515</u> 191 541
226-102-0206	18		1	5400	<u>215 541</u> 198 463	<u>216 753</u> 198 463	<u>236 273</u> 198 463	<u>229 697</u> 198 463	<u>217 083</u> 198 463	<u>250 550</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>218 516</u> 205 593	<u>220 272</u> 213 040	<u>232 366</u> 214 432	<u>221 680</u> 214 432	<u>220 301</u> 205 593	<u>225 445</u> 218 152
226-102-0302	-18		1	5400	<u>285 128</u> 268 463	<u>287 386</u> 278 039	<u>302 935</u> 279 827	<u>289 197</u> 279 827	<u>287 424</u> 268 463	<u>294 037</u> 284 610
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>129 161</u> 121 848	<u>130 143</u> 126 015	<u>136 910</u> 126 794	<u>130 931</u> 126 794	<u>130 160</u> 121 848	<u>133 038</u> 128 875
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>223 744</u> 210 636	<u>225 521</u> 218 172	<u>237 759</u> 219 580	<u>226 946</u> 219 580	<u>225 551</u> 210 636	<u>230 756</u> 223 344
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>409 103</u> 385 187	<u>412 344</u> 398 930	<u>434 660</u> 401 497	<u>414 942</u> 401 497	<u>412 398</u> 385 187	<u>421 889</u> 408 361
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>272 642</u> 255 879	<u>274 942</u> 265 632	<u>290 779</u> 267 454	<u>276 786</u> 267 454	<u>274 980</u> 255 879	<u>281 715</u> 272 325
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>105 722</u> 99 056	<u>106 642</u> 102 957	<u>112 977</u> 103 686	<u>107 379</u> 103 686	<u>106 657</u> 99 056	<u>109 351</u> 105 635

226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	
226-102-0118	-9		1	5000	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	<u>211 521</u> 191 541
226-102-0206	18		1	5400	<u>259 935</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>238 451</u> 218 152
226-102-0302	-18		1	5400	<u>310 759</u> 284 610
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>140 315</u> 128 875
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>243 917</u> 223 344
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>445 889</u> 408 361
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>298 747</u> 272 325
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>116 164</u> 105 635

226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>212 598</u> 205 446	<u>213 743</u> 205 446	<u>222 568</u> 216 156	<u>220 265</u> 213 881	<u>219 554</u> 205 446	<u>217 839</u> 205 446
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>128 850</u> 123 677	<u>129 751</u> 123 677	<u>136 698</u> 132 107	<u>134 885</u> 130 316	<u>134 325</u> 123 677	<u>132 976</u> 123 677
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>238 535</u> 229 875	<u>239 978</u> 229 875	<u>251 093</u> 243 363	<u>248 193</u> 240 498	<u>247 297</u> 229 875	<u>245 137</u> 229 875
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>198 275</u> 190 524	<u>199 611</u> 190 524	<u>209 902</u> 203 013	<u>207 217</u> 200 360	<u>206 387</u> 190 524	<u>204 388</u> 190 524
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>243 886</u> 234 109	<u>245 589</u> 234 109	<u>258 710</u> 250 033	<u>255 287</u> 246 649	<u>254 229</u> 234 109	<u>251 679</u> 234 109
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>333 468</u> 319 659	<u>335 906</u> 319 659	<u>354 688</u> 342 452	<u>349 787</u> 337 609	<u>348 273</u> 319 659	<u>344 623</u> 319 659
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>418 447</u> 400 930	<u>421 553</u> 400 930	<u>445 480</u> 429 968	<u>439 237</u> 423 798	<u>437 308</u> 400 930	<u>432 659</u> 400 930
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>27 441</u> 26 457					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>34 596</u> 33 310					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>45 051</u> 43 276					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>253 683</u> 244 937	<u>255 102</u> 244 937	<u>266 037</u> 258 207	<u>263 184</u> 255 388	<u>262 302</u> 244 937	<u>260 178</u> 244 937
226-102-0600	21924.0-84	3								

226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>216 451</u> 205 446	<u>217 885</u> 211 529	<u>227 761</u> 212 665	<u>219 035</u> 212 665	<u>217 909</u> 205 446	<u>222 109</u> 215 703
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>131 883</u> 123 677	<u>133 012</u> 128 464	<u>140 786</u> 129 359	<u>133 917</u> 129 359	<u>133 030</u> 123 677	<u>136 337</u> 131 750
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>243 388</u> 229 875	<u>245 195</u> 237 535	<u>257 634</u> 238 966	<u>246 643</u> 238 966	<u>245 224</u> 229 875	<u>250 515</u> 242 793
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>202 768</u> 190 524	<u>204 441</u> 197 617	<u>215 959</u> 198 942	<u>205 782</u> 198 942	<u>204 469</u> 190 524	<u>209 367</u> 202 485
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>249 615</u> 234 109	<u>251 747</u> 243 152	<u>266 432</u> 244 842	<u>253 457</u> 244 842	<u>251 782</u> 234 109	<u>258 028</u> 249 359
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>341 668</u> 319 659	<u>344 721</u> 332 603	<u>365 741</u> 335 021	<u>347 168</u> 335 021	<u>344 771</u> 319 659	<u>353 711</u> 341 487
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>428 894</u> 400 930	<u>432 783</u> 417 421	<u>459 561</u> 420 502	<u>435 901</u> 420 502	<u>432 847</u> 400 930	<u>444 237</u> 428 739
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>258 457</u> 244 937	<u>260 234</u> 252 474	<u>272 472</u> 253 881	<u>261 659</u> 253 881	<u>260 264</u> 244 937	<u>265 469</u> 257 646
226-102-0600	21924.0-84	3								

226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>232 731</u> 215 703
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>144 698</u> 131 750
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>263 893</u> 242 793
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>221 754</u> 202 485
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>273 822</u> 249 359
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>376 317</u> 341 487
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>473 036</u> 428 739
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	<u>278 630</u> 257 646
226-102-0600	21924.0-84	3			

226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>68 429</u> 65 064					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>85 027</u> 80 665	<u>85 856</u> 80 665	<u>92 142</u> 88 317	<u>90 496</u> 86 691	<u>90 064</u> 80 665	<u>88 823</u> 80 665
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210	<u>9 788</u> 9 426					

226-103. ,

226-103-0100	13015-2012										
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>136 824</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>140 603</u> 137 505	<u>139 730</u> 136 643	<u>139 460</u> 133 446	<u>138 810</u> 133 446	<u>138 284</u> 133 446
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>158 846</u> 154 262	<u>159 514</u> 154 262	<u>164 659</u> 160 507	<u>163 316</u> 159 180	<u>162 902</u> 154 262	<u>161 902</u> 154 262	<u>161 092</u> 154 262
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>124 564</u> 121 332	<u>124 998</u> 121 332	<u>128 343</u> 125 391	<u>127 470</u> 124 529	<u>127 201</u> 121 332	<u>126 551</u> 121 332	<u>126 024</u> 121 332
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>168 724</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>173 666</u> 169 736	<u>172 524</u> 168 609	<u>172 172</u> 164 429	<u>171 322</u> 164 429	<u>170 634</u> 164 429
226-103-1400	13015-2012										
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>11 928</u> 11 386						

				,						
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>87 817</u> 80 665	<u>88 796</u> 85 011	<u>95 937</u> 85 822	<u>89 617</u> 85 822	<u>88 873</u> 80 665	<u>91 814</u> 87 993
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210						

				,						
226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>138 828</u> 135 752	<u>142 571</u> 136 182	<u>139 264</u> 136 182	<u>138 837</u> 133 446	<u>140 429</u> 137 334	<u>144 455</u> 137 334
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>161 929</u> 157 808	<u>167 687</u> 158 471	<u>162 599</u> 158 471	<u>161 942</u> 154 262	<u>164 392</u> 160 242	<u>170 585</u> 160 242
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>126 568</u> 123 637	<u>130 311</u> 124 068	<u>127 004</u> 124 068	<u>126 577</u> 121 332	<u>128 169</u> 125 219	<u>132 195</u> 125 219
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>171 345</u> 167 443	<u>176 240</u> 168 006	<u>171 915</u> 168 006	<u>171 356</u> 164 429	<u>173 438</u> 169 512	<u>178 703</u> 169 512
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380						

				,	
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>99 506</u> 87 993
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0704	-9		1	210	

226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>7 535</u> 7 192						
226-103-1600	13015-2012										
226-103-1601	450		1	7700	<u>335 216</u> 322 406						
226-103-1602	500		1	8350	<u>360 645</u> 346 810						
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>411 639</u> 395 752						
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>439 427</u> 422 467						
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>510 005</u> 491 135						
226-103-1700	13015-2012										
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>105 840</u> 101 739						
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>162 090</u> 155 268	<u>163 303</u> 155 268	<u>172 642</u> 166 602	<u>170 205</u> 164 194	<u>169 452</u> 155 268	<u>167 637</u> 155 268	<u>166 168</u> 155 268
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>190 054</u> 182 062	<u>191 473</u> 182 062	<u>202 407</u> 195 332	<u>199 554</u> 192 513	<u>198 673</u> 182 062	<u>196 548</u> 182 062	<u>194 828</u> 182 062
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>128 880</u> 123 977	<u>129 715</u> 123 977	<u>136 147</u> 131 783	<u>134 469</u> 130 125	<u>133 951</u> 123 977	<u>132 701</u> 123 977	<u>131 689</u> 123 977
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>140 270</u> 134 692	<u>141 238</u> 134 692	<u>148 699</u> 143 746	<u>146 753</u> 141 822	<u>146 151</u> 134 692	<u>144 701</u> 134 692	<u>143 527</u> 134 692
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>168 928</u> 162 065	<u>170 131</u> 162 065	<u>179 393</u> 173 306	<u>176 976</u> 170 917	<u>176 229</u> 162 065	<u>174 429</u> 162 065	<u>172 972</u> 162 065

226-103-1404	-1-20-50		1	240						
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700						
226-103-1602	500		1	8350						
226-103-1603	600 -		1	9650						
226-103-1604	650 -		1	10300						
226-103-1605	700 -		1	10950						
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500						
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>167 686</u> 161 705	<u>178 138</u> 162 907	<u>168 903</u> 162 907	<u>167 711</u> 155 268	<u>172 157</u> 166 122	<u>183 398</u> 166 122
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>196 605</u> 189 599	<u>208 842</u> 191 006	<u>198 030</u> 191 006	<u>196 634</u> 182 062	<u>201 839</u> 194 771	<u>215 000</u> 194 771
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>132 734</u> 128 410	<u>139 933</u> 129 238	<u>133 572</u> 129 238	<u>132 751</u> 123 977	<u>135 813</u> 131 453	<u>143 555</u> 131 453
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>144 740</u> 139 834	<u>153 090</u> 140 794	<u>145 712</u> 140 794	<u>144 760</u> 134 692	<u>148 312</u> 143 363	<u>157 292</u> 143 363
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>174 478</u> 168 449	<u>184 843</u> 169 641	<u>175 684</u> 169 641	<u>174 502</u> 162 065	<u>178 911</u> 172 830	<u>190 059</u> 172 830

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>217 663</u> 209 277	<u>219 099</u> 209 277	<u>230 162</u> 222 703	<u>227 275</u> 219 850	<u>226 383</u> 209 277	<u>224 234</u> 209 277	<u>222 493</u> 209 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>188 903</u> 181 911	<u>190 078</u> 181 911	<u>199 135</u> 192 901	<u>196 771</u> 190 566	<u>196 041</u> 181 911	<u>194 282</u> 181 911	<u>192 857</u> 181 911
226-103-1800	13015-2012										
226-103-1801	-1		1	720	<u>18 101</u> 16 915	<u>18 342</u> 16 915	<u>20 194</u> 19 163	<u>19 711</u> 18 685	<u>19 562</u> 16 915	<u>19 202</u> 16 915	<u>18 910</u> 16 915
226-103-1802	-2		1	960	<u>22 648</u> 21 083	<u>22 969</u> 21 083	<u>25 439</u> 24 081	<u>24 794</u> 23 444	<u>24 595</u> 21 083	<u>24 115</u> 21 083	<u>23 726</u> 21 083
226-103-1803	-3		1	1130	<u>46 930</u> 44 848	<u>47 308</u> 44 848	<u>50 215</u> 48 376	<u>49 456</u> 47 627	<u>49 222</u> 44 848	<u>48 657</u> 44 848	<u>48 200</u> 44 848
226-103-1900	13015-2012										
226-103-1901	25 3100 50 160	30,	1	62	<u>5 378</u> 5 230	<u>5 399</u> 5 230	<u>5 558</u> 5 424	<u>5 516</u> 5 383	<u>5 504</u> 5 230	<u>5 473</u> 5 230	<u>5 447</u> 5 230
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>30 546</u> 29 438	<u>30 731</u> 29 438	<u>32 154</u> 31 164	<u>31 782</u> 30 797	<u>31 668</u> 29 438	<u>31 391</u> 29 438	<u>31 167</u> 29 438

226-104.

226-104-0100	13015-2012										
226-104-0101	-42		1	71200	<u>9 562 657</u> 9 307 222	<u>9 673 116</u> 9 307 222	<u>9 758 452</u> 9 529 531	<u>9 710 651</u> 9 482 297	<u>9 958 019</u> 9 307 222	<u>9 878 615</u> 9 307 222	
226-104-0103	-21		1	19700	<u>1 671 081</u> 1 617 334						

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>224 291</u> 216 902	<u>236 673</u> 218 326	<u>225 733</u> 218 326	<u>224 321</u> 209 277	<u>229 587</u> 222 135	<u>242 903</u> 222 135
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>194 329</u> 188 152	<u>204 464</u> 189 318	<u>195 509</u> 189 318	<u>194 353</u> 181 911	<u>198 664</u> 192 436	<u>209 564</u> 192 436
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>19 211</u> 18 191	<u>21 284</u> 18 430	<u>19 453</u> 18 430	<u>19 216</u> 16 915	<u>20 098</u> 19 068	<u>22 328</u> 19 068
226-103-1802	-2		1	960	<u>24 128</u> 22 786	<u>26 892</u> 23 104	<u>24 450</u> 23 104	<u>24 134</u> 21 083	<u>25 310</u> 23 954	<u>28 283</u> 23 954
226-103-1803	-3		1	1130	<u>48 672</u> 46 852	<u>51 926</u> 47 226	<u>49 051</u> 47 226	<u>48 680</u> 44 848	<u>50 064</u> 48 227	<u>53 563</u> 48 227
226-103-1900	13015-2012									
226-103-1901	25 3100 50 160 30,		1	62	<u>5 473</u> 5 340	<u>5 652</u> 5 361	<u>5 494</u> 5 361	<u>5 474</u> 5 230	<u>5 550</u> 5 416	<u>5 742</u> 5 416
226-103-1902	25 58, 5800 180 260		1	553	<u>31 399</u> 30 418	<u>32 991</u> 30 601	<u>31 584</u> 30 601	<u>31 403</u> 29 438	<u>32 080</u> 31 091	<u>33 792</u> 31 091

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200	<u>9 791 141</u> 9 307 222	<u>9 661 243</u> 9 433 475	<u>10 151 447</u> 9 457 060	<u>9 685 111</u> 9 457 060	<u>9 854 693</u> 9 307 222	<u>9 748 930</u> 9 520 122
226-104-0103	-21		1	19700						

				,	
226-104-0100	13015-2012				
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 303 029</u> 9 520 122
226-104-0103	-21		1	19700	

226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 226 172</u> 2 160 473	<u>2 256 735</u> 2 160 473	<u>2 280 346</u> 2 221 983	<u>2 267 120</u> 2 208 914	<u>2 335 563</u> 2 160 473	<u>2 313 593</u> 2 160 473
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>2 903 350</u> 2 829 223	<u>2 934 223</u> 2 829 223	<u>2 958 074</u> 2 891 357	<u>2 944 714</u> 2 878 155	<u>3 013 852</u> 2 829 223	<u>2 991 659</u> 2 829 223
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>2 353 557</u> 2 286 216					
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 053 128</u> 1 988 801					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 721 197</u> 2 643 842	<u>2 756 258</u> 2 643 842	<u>2 783 345</u> 2 714 407	<u>2 768 172</u> 2 699 414	<u>2 846 691</u> 2 643 842	<u>2 821 487</u> 2 643 842
226-104-0109	-33		1	37700	<u>4 555 945</u> 4 426 710	<u>4 614 433</u> 4 426 710	<u>4 659 617</u> 4 544 422	<u>4 634 307</u> 4 519 412	<u>4 765 287</u> 4 426 710	<u>4 723 243</u> 4 426 710
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 245 983</u> 9 011 659	<u>9 342 945</u> 9 011 659	<u>9 417 853</u> 9 206 804	<u>9 375 894</u> 9 165 342	<u>9 593 036</u> 9 011 659	<u>9 523 334</u> 9 011 659
226-104-0117	-18		1	15200	<u>1 485 884</u> 1 440 561					
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 575 485</u> 2 508 437	<u>2 603 875</u> 2 508 437	<u>2 625 809</u> 2 565 576	<u>2 613 523</u> 2 553 435	<u>2 677 102</u> 2 508 437	<u>2 656 693</u> 2 508 437
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 052 420</u> 2 973 732	<u>3 085 465</u> 2 973 732	<u>3 110 993</u> 3 040 237	<u>3 096 694</u> 3 026 107	<u>3 170 695</u> 2 973 732	<u>3 146 941</u> 2 973 732
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 081 320</u> 4 948 249	<u>5 137 945</u> 4 948 249	<u>5 181 692</u> 5 062 214	<u>5 157 188</u> 5 038 000	<u>5 283 998</u> 4 948 249	<u>5 243 293</u> 4 948 249
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 532 406</u> 1 487 902	<u>1 552 885</u> 1 487 902	<u>1 568 705</u> 1 529 116	<u>1 559 844</u> 1 520 359	<u>1 605 704</u> 1 487 902	<u>1 590 983</u> 1 487 902
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 939 396</u> 1 883 482	<u>1 964 994</u> 1 883 482	<u>1 984 770</u> 1 935 000	<u>1 973 693</u> 1 924 054	<u>2 031 018</u> 1 883 482	<u>2 012 617</u> 1 883 482

226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 289 390</u> 2 160 473	<u>2 253 449</u> 2 195 406	<u>2 389 082</u> 2 201 931	<u>2 260 053</u> 2 201 931	<u>2 306 974</u> 2 160 473	<u>2 277 711</u> 2 219 380
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>2 967 210</u> 2 829 223	<u>2 930 905</u> 2 864 510	<u>3 067 914</u> 2 871 102	<u>2 937 576</u> 2 871 102	<u>2 984 973</u> 2 829 223	<u>2 955 413</u> 2 888 727
226-104-0106	-22,16		1	19900						
226-104-0107	-24		1	22600						
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 793 721</u> 2 643 842	<u>2 752 489</u> 2 683 917	<u>2 908 088</u> 2 691 403	<u>2 760 065</u> 2 691 403	<u>2 813 894</u> 2 643 842	<u>2 780 323</u> 2 711 420
226-104-0109	-33		1	37700	<u>4 676 926</u> 4 426 710	<u>4 608 146</u> 4 493 561	<u>4 867 706</u> 4 506 049	<u>4 620 784</u> 4 506 049	<u>4 710 577</u> 4 426 710	<u>4 654 576</u> 4 539 440
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 446 549</u> 9 011 659	<u>9 332 522</u> 9 122 485	<u>9 762 828</u> 9 143 188	<u>9 353 474</u> 9 143 188	<u>9 502 335</u> 9 011 659	<u>9 409 495</u> 9 198 545
226-104-0117	-18		1	15200						
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 634 211</u> 2 508 437	<u>2 600 824</u> 2 540 887	<u>2 726 817</u> 2 546 949	<u>2 606 958</u> 2 546 949	<u>2 650 545</u> 2 508 437	<u>2 623 361</u> 2 563 157
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 120 773</u> 2 973 732	<u>3 081 913</u> 3 011 501	<u>3 228 561</u> 3 018 557	<u>3 089 053</u> 3 018 557	<u>3 139 785</u> 2 973 732	<u>3 108 145</u> 3 037 422
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 198 450</u> 4 948 249	<u>5 131 859</u> 5 012 972	<u>5 383 157</u> 5 025 062	<u>5 144 094</u> 5 025 062	<u>5 231 029</u> 4 948 249	<u>5 176 811</u> 5 057 391
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 574 766</u> 1 487 902	<u>1 550 684</u> 1 511 308	<u>1 641 564</u> 1 515 680	<u>1 555 108</u> 1 515 680	<u>1 586 548</u> 1 487 902	<u>1 566 940</u> 1 527 372
226-104-0122	15		1	16500	<u>1 992 345</u> 1 883 482	<u>1 962 243</u> 1 912 740	<u>2 075 843</u> 1 918 206	<u>1 967 774</u> 1 918 206	<u>2 007 073</u> 1 883 482	<u>1 982 563</u> 1 932 820

226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 431 022</u> 2 219 380
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 110 280</u> 2 888 727
226-104-0106	-22,16		1	19900	
226-104-0107	-24		1	22600	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 956 202</u> 2 711 420
226-104-0109	-33		1	37700	<u>4 947 968</u> 4 539 440
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 895 888</u> 9 198 545
226-104-0117	-18		1	15200	
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 765 777</u> 2 563 157
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 273 908</u> 3 037 422
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 460 864</u> 5 057 391
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 669 666</u> 1 527 372
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 110 971</u> 1 932 820

226-104-0123	18		1	19800	<u>2 424 066</u> 2 355 821	<u>2 454 784</u> 2 355 821	<u>2 478 515</u> 2 417 643	<u>2 465 222</u> 2 404 508	<u>2 534 012</u> 2 355 821	<u>2 511 931</u> 2 355 821
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 011 884</u> 2 924 500	<u>3 052 065</u> 2 924 500	<u>3 083 107</u> 3 005 368	<u>3 065 719</u> 2 988 186	<u>3 155 703</u> 2 924 500	<u>3 126 818</u> 2 924 500
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 528 363</u> 3 427 473	<u>3 574 284</u> 3 427 473	<u>3 609 761</u> 3 519 893	<u>3 589 889</u> 3 500 257	<u>3 692 727</u> 3 427 473	<u>3 659 717</u> 3 427 473
226-104-0126	33		1	45200	<u>5 825 563</u> 5 666 312	<u>5 895 687</u> 5 666 312	<u>5 949 860</u> 5 807 441	<u>5 919 515</u> 5 777 455	<u>6 076 552</u> 5 666 312	<u>6 026 144</u> 5 666 312
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 200 331</u> 8 965 052	<u>9 298 457</u> 8 965 052	<u>9 374 264</u> 9 162 539	<u>9 331 801</u> 9 120 579	<u>9 551 548</u> 8 965 052	<u>9 481 010</u> 8 965 052
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 276 406</u> 2 205 997					
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 503 135</u> 2 426 790					
226-104-0206	115		1	32100	<u>2 914 245</u> 2 822 916					
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 150 848</u> 4 993 193					
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 165 988</u> 1 130 665					
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 451 629</u> 1 407 404					
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 474 822</u> 2 404 144					

226-104-0123	18		1	19800	<u>2 487 605</u> 2 355 821	<u>2 451 482</u> 2 390 931	<u>2 587 802</u> 2 397 489	<u>2 458 119</u> 2 397 489	<u>2 505 278</u> 2 355 821	<u>2 475 867</u> 2 415 027
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 094 999</u> 2 924 500	<u>3 047 746</u> 2 970 426	<u>3 226 065</u> 2 979 005	<u>3 056 428</u> 2 979 005	<u>3 118 116</u> 2 924 500	<u>3 079 644</u> 3 001 945
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 623 351</u> 3 427 473	<u>3 569 348</u> 3 479 960	<u>3 773 141</u> 3 489 765	<u>3 579 271</u> 3 489 765	<u>3 649 771</u> 3 427 473	<u>3 605 802</u> 3 515 982
226-104-0126	33		1	45200	<u>5 970 613</u> 5 666 312	<u>5 888 149</u> 5 746 461	<u>6 199 346</u> 5 761 433	<u>5 903 301</u> 5 761 433	<u>6 010 957</u> 5 666 312	<u>5 943 816</u> 5 801 468
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 403 303</u> 8 965 052	<u>9 287 909</u> 9 077 208	<u>9 723 378</u> 9 098 159	<u>9 309 112</u> 9 098 159	<u>9 459 759</u> 8 965 052	<u>9 365 805</u> 9 154 181
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200						
226-104-0204	98		1	25600						
226-104-0206	115		1	32100						
226-104-0214	165		1	53200						
226-104-0219	50		1	11700						
226-104-0223	60		1	14800						
226-104-0225	73		1	20800						

226-104-0123	18		1	19800	<u>2 629 956</u> 2 415 027
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 281 205</u> 3 001 945
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 836 158</u> 3 515 982
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 295 575</u> 5 801 468
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 858 035</u> 9 154 181
226-104-0200	13015-2012				
226-104-0202	93		1	24200	
226-104-0204	98		1	25600	
226-104-0206	115		1	32100	
226-104-0214	165		1	53200	
226-104-0219	50		1	11700	
226-104-0223	60		1	14800	
226-104-0225	73		1	20800	

226-104-0229	93		1	27800	<u>2 670 560</u> 2 588 589					
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 410 862</u> 3 301 915					
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 339 393</u> 4 200 631					
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 262 478</u> 2 193 834					
226-104-0245	115		1	29600	<u>2 894 538</u> 2 806 258					

25.

251.

251-3.

251-302.

[illegible]

				,						
226-104-0229	93		1	27800						
226-104-0233	115		1	39500						
226-104-0237	135		1	50400						
226-104-0243	93		1	22800						
226-104-0245	115		1	29600						

				,						
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									

				,	
226-104-0229	93		1	27800	
226-104-0233	115		1	39500	
226-104-0237	135		1	50400	
226-104-0243	93		1	22800	
226-104-0245	115		1	29600	

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>19 097</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>20 289</u> 18 500	<u>19 411</u> 18 500	<u>19 418</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>18 123</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>19 433</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 520</u> 18 984	<u>19 618</u> 18 984	<u>21 245</u> 18 984	<u>20 904</u> 18 984	<u>19 957</u> 18 984	<u>19 964</u> 18 984	<u>19 840</u> 18 984

255. , ,

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>44 925</u> 41 078	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>57 269</u> 53 106	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 380</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>19 905</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>20 908</u> 18 500	<u>21 394</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 434</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500	<u>19 011</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>20 115</u> 17 500	<u>20 649</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 923</u> 18 984	<u>20 884</u> 18 984	<u>20 490</u> 18 984	<u>19 947</u> 18 984	<u>21 573</u> 18 984	<u>22 098</u> 18 984

255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641

255-102.

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2									
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' '	2									
255-102-0600	17608-2017 40 - 80	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 423</u> 2 298						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 760</u> 2 628						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 612</u> 2 426	<u>2 659</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>2 805</u> 2 426	<u>2 814</u> 2 426	<u>2 766</u> 2 426
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 565</u> 3 360	<u>3 612</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>3 758</u> 3 360	<u>3 767</u> 3 360	<u>3 718</u> 3 360
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 144</u> 2 902	<u>2 915</u> 2 679	<u>2 679</u> 2 679	<u>2 915</u> 2 679	<u>2 915</u> 2 679	<u>2 915</u> 2 679	<u>2 915</u> 2 679
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 834</u> 3 574	<u>3 745</u> 3 488	<u>3 488</u> 3 488	<u>3 745</u> 3 488	<u>3 745</u> 3 488	<u>3 745</u> 3 488	<u>3 745</u> 3 488
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 913</u> 2 667	<u>2 979</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 748</u> 2 667	<u>3 183</u> 2 667	<u>3 196</u> 2 667	<u>3 128</u> 2 667
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 605</u> 3 345	<u>3 671</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>4 440</u> 3 345	<u>3 874</u> 3 345	<u>3 887</u> 3 345	<u>3 820</u> 3 345
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>3 619</u> 3 310	<u>3 259</u> 2 960	<u>2 960</u> 2 960	<u>3 259</u> 2 960	<u>3 259</u> 2 960	<u>3 259</u> 2 960	<u>3 259</u> 2 960

[illegible]

255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 543</u> 4 211	<u>4 557</u> 4 225	<u>4 225</u> 4 225	<u>4 557</u> 4 225	<u>4 557</u> 4 225	<u>4 557</u> 4 225

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004		3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>2 480</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009		3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>23 569</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92		3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>9 772</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	, 900 948-92		3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 180</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	(, 600, 5- 10		3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 288</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	7394-85 -		3	1	1750	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>1 498</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85		3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 247</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108			3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>1 998</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998

255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 557</u> 4 225	<u>4 557</u> 4 225	<u>4 557</u> 4 225	<u>4 557</u> 4 225	<u>4 557</u> 4 225

[illegible]

261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>2 550</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 306</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>1 582</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>24 106</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>29 269</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>20 383</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>23 053</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,										
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>82 324</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>51 576</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 153</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153

[illegible]

261-101-0382	<p> , , , , 22,5 13015-2003 </p>	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>80 395</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	<p> ; , , , 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80) </p>	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>47 268</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная