

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		17
211-4.		19
211-5.		22
211-6.		22
211-7.		24
212.	, ,	26
212-1.		26
212-2.		94
212-3.		97
212-4.		97
212-5.		103
212-6.		109
213.		111
213-1.		111
213-3.	, ,	126
221.		130
221-1.		130
222.	, ,	132
222-1.	, ,	132
222-2.	,	138
222-3.	, ,	142
225.		142
225-1.		144
225-2.		164

8.04-08-2023

IV

226.		198
226-1.	,	198
251.	,	210
251-3.	,	210
255.	,	213
255-1.		213
261.		218
261-1.		218

,

21.

211.

-

211-1. ,

211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,095}{542}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,			
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3									
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200											
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 131}{11\ 276}$	<u>14 409</u>	$\frac{8\ 062}{6\ 366}$	<u>14 654</u>	<u>17 595</u>	$\frac{17\ 023}{16\ 026}$	<u>12 494</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 045}{11\ 196}$	<u>14 306</u>	$\frac{8\ 004}{6\ 320}$	<u>14 549</u>	<u>17 470</u>	$\frac{16\ 901}{15\ 912}$	<u>12 405</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 958}{11\ 115}$	<u>14 203</u>	$\frac{7\ 947}{6\ 275}$	<u>14 445</u>	<u>17 344</u>	$\frac{16\ 780}{15\ 797}$	<u>12 316</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 958}{11\ 115}$	<u>14 203</u>	$\frac{7\ 947}{6\ 275}$	<u>14 445</u>	<u>17 344</u>	$\frac{16\ 780}{15\ 797}$	<u>12 316</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 958}{11\ 115}$	<u>14 203</u>	$\frac{7\ 947}{6\ 275}$	<u>14 445</u>	<u>17 344</u>	$\frac{16\ 780}{15\ 797}$	<u>12 316</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 497}{9\ 700}$	<u>12 726</u>	$\frac{7\ 889}{6\ 229}$	<u>12 966</u>	<u>15 844</u>	$\frac{15\ 284}{14\ 348}$	<u>10 853</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 344}{9\ 558}$	<u>12 540</u>	$\frac{7\ 774}{6\ 138}$	<u>12 777</u>	<u>15 613</u>	$\frac{15\ 061}{14\ 139}$	<u>10 694</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{10\ 497}{9\ 700}$	<u>12 726</u>	$\frac{7\ 889}{6\ 229}$	<u>12 966</u>	<u>15 844</u>	$\frac{15\ 284}{14\ 348}$	<u>10 853</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 346}{11\ 485}$	<u>14 617</u>	$\frac{8\ 186}{6\ 486}$	<u>14 862</u>	<u>17 803</u>	$\frac{17\ 328}{16\ 323}$	<u>12 702</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 258}{11\ 403}$	<u>14 512</u>	$\frac{8\ 127}{6\ 440}$	<u>14 756</u>	<u>17 676</u>	$\frac{17\ 205}{16\ 206}$	<u>12 612</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 170}{11\ 321}$	<u>14 408</u>	$\frac{8\ 069}{6\ 393}$	<u>14 650</u>	<u>17 549</u>	$\frac{17\ 081}{16\ 090}$	<u>12 521</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>18 695</u>	<u>16 860</u>	<u>14 654</u>	<u>13 579</u>	<u>12 620</u>	<u>16 615</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>18 562</u>	<u>16 740</u>	<u>14 549</u>	<u>13 482</u>	<u>12 530</u>	<u>16 496</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>18 428</u>	<u>16 619</u>	<u>14 445</u>	<u>13 385</u>	<u>12 440</u>	<u>16 378</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>18 428</u>	<u>16 619</u>	<u>14 445</u>	<u>13 385</u>	<u>12 440</u>	<u>16 378</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>18 428</u>	<u>16 619</u>	<u>14 445</u>	<u>13 385</u>	<u>12 440</u>	<u>16 378</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>16 920</u>	<u>15 125</u>	<u>12 966</u>	<u>11 913</u>	<u>10 975</u>	<u>14 885</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 673</u>	<u>14 904</u>	<u>12 777</u>	<u>11 740</u>	<u>10 815</u>	<u>14 667</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>16 920</u>	<u>15 125</u>	<u>12 966</u>	<u>11 913</u>	<u>10 975</u>	<u>14 885</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>19 001</u>	<u>17 068</u>	<u>14 862</u>	<u>13 786</u>	<u>12 828</u>	<u>16 823</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>18 865</u>	<u>16 946</u>	<u>14 756</u>	<u>13 688</u>	<u>12 736</u>	<u>16 703</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>18 729</u>	<u>16 824</u>	<u>14 650</u>	<u>13 589</u>	<u>12 644</u>	<u>16 582</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 170}{11\ 321}$	<u>14 408</u>	$\frac{8\ 069}{6\ 393}$	<u>14 650</u>	<u>17 549</u>	$\frac{17\ 081}{16\ 090}$	<u>12 521</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 170}{11\ 321}$	<u>14 408</u>	$\frac{8\ 069}{6\ 393}$	<u>14 650</u>	<u>17 549</u>	$\frac{17\ 081}{16\ 090}$	<u>12 521</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 682}{9\ 880}$	<u>12 904</u>	$\frac{8\ 010}{6\ 347}$	<u>13 144</u>	<u>16 022</u>	$\frac{15\ 557}{14\ 614}$	<u>11 030</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 526}{9\ 735}$	<u>12 716</u>	$\frac{7\ 893}{6\ 254}$	<u>12 952</u>	<u>15 788</u>	$\frac{15\ 330}{14\ 401}$	<u>10 869</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{10\ 682}{9\ 880}$	<u>12 904</u>	$\frac{8\ 010}{6\ 347}$	<u>13 144</u>	<u>16 022</u>	$\frac{15\ 557}{14\ 614}$	<u>11 030</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 569}{11\ 702}$	<u>14 833</u>	$\frac{8\ 314}{6\ 611}$	<u>15 078</u>	<u>18 019</u>	$\frac{17\ 646}{16\ 631}$	<u>12 918</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 480}{11\ 618}$	<u>14 727</u>	$\frac{8\ 255}{6\ 563}$	<u>14 970</u>	<u>17 890</u>	$\frac{17\ 519}{16\ 512}$	<u>12 826</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 390}{11\ 534}$	<u>14 621</u>	$\frac{8\ 195}{6\ 516}$	<u>14 862</u>	<u>17 761</u>	$\frac{17\ 393}{16\ 393}$	<u>12 733</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 390}{11\ 534}$	<u>14 621</u>	$\frac{8\ 195}{6\ 516}$	<u>14 862</u>	<u>17 761</u>	$\frac{17\ 393}{16\ 393}$	<u>12 733</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 390}{11\ 534}$	<u>14 621</u>	$\frac{8\ 195}{6\ 516}$	<u>14 862</u>	<u>17 761</u>	$\frac{17\ 393}{16\ 393}$	<u>12 733</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 874}{10\ 066}$	<u>13 089</u>	$\frac{8\ 136}{6\ 469}$	<u>13 329</u>	<u>16 207</u>	$\frac{15\ 841}{14\ 890}$	<u>11 215</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 715}{9\ 919}$	<u>12 898</u>	$\frac{8\ 017}{6\ 374}$	<u>13 134</u>	<u>15 970</u>	$\frac{15\ 610}{14\ 672}$	<u>11 051</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>18 729</u>	<u>16 824</u>	<u>14 650</u>	<u>13 589</u>	<u>12 644</u>	<u>16 582</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>18 729</u>	<u>16 824</u>	<u>14 650</u>	<u>13 589</u>	<u>12 644</u>	<u>16 582</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>17 194</u>	<u>15 302</u>	<u>13 144</u>	<u>12 091</u>	<u>11 153</u>	<u>15 063</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 943</u>	<u>15 079</u>	<u>12 952</u>	<u>11 915</u>	<u>10 990</u>	<u>14 843</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>17 194</u>	<u>15 302</u>	<u>13 144</u>	<u>12 091</u>	<u>11 153</u>	<u>15 063</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>19 318</u>	<u>17 283</u>	<u>15 078</u>	<u>14 002</u>	<u>13 043</u>	<u>17 038</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>19 180</u>	<u>17 160</u>	<u>14 970</u>	<u>13 902</u>	<u>12 950</u>	<u>16 917</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>19 042</u>	<u>17 037</u>	<u>14 862</u>	<u>13 802</u>	<u>12 857</u>	<u>16 795</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>19 042</u>	<u>17 037</u>	<u>14 862</u>	<u>13 802</u>	<u>12 857</u>	<u>16 795</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>19 042</u>	<u>17 037</u>	<u>14 862</u>	<u>13 802</u>	<u>12 857</u>	<u>16 795</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>17 478</u>	<u>15 487</u>	<u>13 329</u>	<u>12 276</u>	<u>11 338</u>	<u>15 247</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 223</u>	<u>15 261</u>	<u>13 134</u>	<u>12 097</u>	<u>11 172</u>	<u>15 025</u>

				,							
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{10\ 874}{10\ 066}$	<u>13 089</u>	$\frac{8\ 136}{6\ 469}$	<u>13 329</u>	<u>16 207</u>	$\frac{15\ 841}{14\ 890}$	<u>11 215</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 801}{11\ 927}$	<u>15 057</u>	$\frac{8\ 448}{6\ 740}$	<u>15 302</u>	<u>18 243</u>	$\frac{17\ 975}{16\ 951}$	<u>13 142</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 710}{11\ 841}$	<u>14 949</u>	$\frac{8\ 387}{6\ 692}$	<u>15 192</u>	<u>18 112</u>	$\frac{17\ 846}{16\ 830}$	<u>13 048</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 618}{11\ 756}$	<u>14 841</u>	$\frac{8\ 327}{6\ 644}$	<u>15 083</u>	<u>17 982</u>	$\frac{17\ 718}{16\ 709}$	<u>12 954</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 618}{11\ 756}$	<u>14 841</u>	$\frac{8\ 327}{6\ 644}$	<u>15 083</u>	<u>17 982</u>	$\frac{17\ 718}{16\ 709}$	<u>12 954</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 618}{11\ 756}$	<u>14 841</u>	$\frac{8\ 327}{6\ 644}$	<u>15 083</u>	<u>17 982</u>	$\frac{17\ 718}{16\ 709}$	<u>12 954</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{11\ 073}{10\ 260}$	<u>13 280</u>	$\frac{8\ 267}{6\ 596}$	<u>13 520</u>	<u>16 398</u>	$\frac{16\ 136}{15\ 176}$	<u>11 407</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 912}{10\ 110}$	<u>13 087</u>	$\frac{8\ 146}{6\ 499}$	<u>13 323</u>	<u>16 159</u>	$\frac{15\ 901}{14\ 955}$	<u>11 240</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{11\ 073}{10\ 260}$	<u>13 280</u>	$\frac{8\ 267}{6\ 596}$	<u>13 520</u>	<u>16 398</u>	$\frac{16\ 136}{15\ 176}$	<u>11 407</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{13\ 042}{12\ 161}$	<u>15 289</u>	$\frac{8\ 666}{6\ 875}$	<u>15 534</u>	<u>18 475</u>	$\frac{18\ 317}{17\ 283}$	<u>13 375</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 949}{12\ 074}$	<u>15 180</u>	$\frac{8\ 604}{6\ 826}$	<u>15 423</u>	<u>18 344</u>	$\frac{18\ 186}{17\ 160}$	<u>13 279</u>

211-201-0308	70	3	1	1370	<u>17 478</u>	<u>15 487</u>	<u>13 329</u>	<u>12 276</u>	<u>11 338</u>	<u>15 247</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>19 647</u>	<u>17 507</u>	<u>15 302</u>	<u>14 226</u>	<u>13 267</u>	<u>17 262</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>19 507</u>	<u>17 382</u>	<u>15 192</u>	<u>14 124</u>	<u>13 173</u>	<u>17 139</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>19 367</u>	<u>17 257</u>	<u>15 083</u>	<u>14 023</u>	<u>13 078</u>	<u>17 016</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>19 367</u>	<u>17 257</u>	<u>15 083</u>	<u>14 023</u>	<u>13 078</u>	<u>17 016</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>19 367</u>	<u>17 257</u>	<u>15 083</u>	<u>14 023</u>	<u>13 078</u>	<u>17 016</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>17 773</u>	<u>15 679</u>	<u>13 520</u>	<u>12 468</u>	<u>11 530</u>	<u>15 439</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 513</u>	<u>15 450</u>	<u>13 323</u>	<u>12 286</u>	<u>11 361</u>	<u>15 214</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>17 773</u>	<u>15 679</u>	<u>13 520</u>	<u>12 468</u>	<u>11 530</u>	<u>15 439</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>19 990</u>	<u>17 740</u>	<u>15 534</u>	<u>14 459</u>	<u>13 500</u>	<u>17 495</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>19 847</u>	<u>17 613</u>	<u>15 423</u>	<u>14 356</u>	<u>13 404</u>	<u>17 370</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 856}{11\ 987}$	<u>15 071</u>	$\frac{8\ 542}{6\ 777}$	<u>15 312</u>	<u>18 212</u>	$\frac{18\ 055}{17\ 036}$	<u>13 184</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 856}{11\ 987}$	<u>15 071</u>	$\frac{8\ 542}{6\ 777}$	<u>15 312</u>	<u>18 212</u>	$\frac{18\ 055}{17\ 036}$	<u>13 184</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 856}{11\ 987}$	<u>15 071</u>	$\frac{8\ 542}{6\ 777}$	<u>15 312</u>	<u>18 212</u>	$\frac{18\ 055}{17\ 036}$	<u>13 184</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{11\ 281}{10\ 461}$	<u>13 480</u>	$\frac{8\ 480}{6\ 728}$	<u>13 720</u>	<u>16 598</u>	$\frac{16\ 443}{15\ 474}$	<u>11 606</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{11\ 116}{10\ 308}$	<u>13 283</u>	$\frac{8\ 356}{6\ 629}$	<u>13 519</u>	<u>16 355</u>	$\frac{16\ 203}{15\ 248}$	<u>11 437</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{11\ 281}{10\ 461}$	<u>13 480</u>	$\frac{8\ 480}{6\ 728}$	<u>13 720</u>	<u>16 598</u>	$\frac{16\ 443}{15\ 474}$	<u>11 606</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{13\ 166}{12\ 281}$	<u>15 409</u>	$\frac{8\ 666}{6\ 875}$	<u>15 654</u>	<u>18 595</u>	$\frac{18\ 493}{17\ 454}$	<u>13 495</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{13\ 072}{12\ 193}$	<u>15 299</u>	$\frac{8\ 604}{6\ 826}$	<u>15 542</u>	<u>18 462</u>	$\frac{18\ 361}{17\ 330}$	<u>13 398</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 978}{12\ 105}$	<u>15 189</u>	$\frac{8\ 542}{6\ 777}$	<u>15 431</u>	<u>18 330</u>	$\frac{18\ 229}{17\ 205}$	<u>13 302</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 978}{12\ 105}$	<u>15 189</u>	$\frac{8\ 542}{6\ 777}$	<u>15 431</u>	<u>18 330</u>	$\frac{18\ 229}{17\ 205}$	<u>13 302</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 978}{12\ 105}$	<u>15 189</u>	$\frac{8\ 542}{6\ 777}$	<u>15 431</u>	<u>18 330</u>	$\frac{18\ 229}{17\ 205}$	<u>13 302</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{11\ 387}{10\ 564}$	<u>13 582</u>	$\frac{8\ 480}{6\ 728}$	<u>13 822</u>	<u>16 700</u>	$\frac{16\ 600}{15\ 627}$	<u>11 709</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>19 704</u>	<u>17 487</u>	<u>15 312</u>	<u>14 252</u>	<u>13 307</u>	<u>17 245</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>19 704</u>	<u>17 487</u>	<u>15 312</u>	<u>14 252</u>	<u>13 307</u>	<u>17 245</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>19 704</u>	<u>17 487</u>	<u>15 312</u>	<u>14 252</u>	<u>13 307</u>	<u>17 245</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>18 079</u>	<u>15 878</u>	<u>13 720</u>	<u>12 667</u>	<u>11 729</u>	<u>15 638</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 815</u>	<u>15 646</u>	<u>13 519</u>	<u>12 482</u>	<u>11 558</u>	<u>15 410</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>18 079</u>	<u>15 878</u>	<u>13 720</u>	<u>12 667</u>	<u>11 729</u>	<u>15 638</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>20 166</u>	<u>17 860</u>	<u>15 654</u>	<u>14 579</u>	<u>13 620</u>	<u>17 615</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>20 022</u>	<u>17 732</u>	<u>15 542</u>	<u>14 475</u>	<u>13 523</u>	<u>17 489</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>19 878</u>	<u>17 605</u>	<u>15 431</u>	<u>14 370</u>	<u>13 425</u>	<u>17 363</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>19 878</u>	<u>17 605</u>	<u>15 431</u>	<u>14 370</u>	<u>13 425</u>	<u>17 363</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>19 878</u>	<u>17 605</u>	<u>15 431</u>	<u>14 370</u>	<u>13 425</u>	<u>17 363</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>18 237</u>	<u>15 981</u>	<u>13 822</u>	<u>12 770</u>	<u>11 831</u>	<u>15 741</u>

				,							
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 221</u> 10 410	<u>13 384</u>	<u>8 356</u> 6 629	<u>13 620</u>	<u>16 456</u>	<u>16 358</u> 15 399	<u>11 538</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>11 387</u> 10 564	<u>13 582</u>	<u>8 480</u> 6 728	<u>13 822</u>	<u>16 700</u>	<u>16 600</u> 15 627	<u>11 709</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>13 768</u> 12 404	<u>15 719</u>	<u>17 913</u> 16 793	<u>15 978</u>	<u>19 092</u>	<u>18 774</u> 17 629	<u>13 738</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>13 670</u> 12 315	<u>15 606</u>	<u>17 785</u> 16 673	<u>15 864</u>	<u>18 956</u>	<u>18 640</u> 17 503	<u>13 640</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>13 571</u> 12 227	<u>15 494</u>	<u>17 657</u> 16 553	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	<u>18 506</u> 17 377	<u>13 542</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>13 571</u> 12 227	<u>15 494</u>	<u>17 657</u> 16 553	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	<u>18 506</u> 17 377	<u>13 542</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>13 571</u> 12 227	<u>15 494</u>	<u>17 657</u> 16 553	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	<u>18 506</u> 17 377	<u>13 542</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>11 962</u> 10 670	<u>13 870</u>	<u>16 017</u> 14 965	<u>14 124</u>	<u>17 172</u>	<u>16 860</u> 15 783	<u>11 932</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 787</u> 10 514	<u>13 668</u>	<u>15 784</u> 14 746	<u>13 918</u>	<u>16 921</u>	<u>16 614</u> 15 553	<u>11 758</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>11 962</u> 10 670	<u>13 870</u>	<u>16 017</u> 14 965	<u>14 124</u>	<u>17 172</u>	<u>16 860</u> 15 783	<u>11 932</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>13 768</u> 12 404	<u>15 719</u>	<u>17 913</u> 16 793	<u>15 978</u>	<u>19 092</u>	<u>18 774</u> 17 629	<u>13 738</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 971</u>	<u>15 747</u>	<u>13 620</u>	<u>12 583</u>	<u>11 659</u>	<u>15 511</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>18 237</u>	<u>15 981</u>	<u>13 822</u>	<u>12 770</u>	<u>11 831</u>	<u>15 741</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>20 461</u>	<u>18 314</u>	<u>15 978</u>	<u>14 825</u>	<u>13 816</u>	<u>18 054</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>20 315</u>	<u>18 183</u>	<u>15 864</u>	<u>14 719</u>	<u>13 717</u>	<u>17 925</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>18 511</u>	<u>16 410</u>	<u>14 124</u>	<u>12 996</u>	<u>12 008</u>	<u>16 156</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 241</u>	<u>16 170</u>	<u>13 918</u>	<u>12 806</u>	<u>11 833</u>	<u>15 920</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>18 511</u>	<u>16 410</u>	<u>14 124</u>	<u>12 996</u>	<u>12 008</u>	<u>16 156</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>20 461</u>	<u>18 314</u>	<u>15 978</u>	<u>14 825</u>	<u>13 816</u>	<u>18 054</u>

211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{13\ 670}{12\ 315}$	$\frac{15\ 606}{12\ 315}$	$\frac{17\ 785}{16\ 673}$	$\frac{15\ 864}{16\ 673}$	$\frac{18\ 956}{16\ 673}$	$\frac{18\ 640}{17\ 503}$	$\frac{13\ 640}{17\ 503}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{13\ 571}{12\ 227}$	$\frac{15\ 494}{12\ 227}$	$\frac{17\ 657}{16\ 553}$	$\frac{15\ 750}{16\ 553}$	$\frac{18\ 820}{16\ 553}$	$\frac{18\ 506}{17\ 377}$	$\frac{13\ 542}{17\ 377}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{13\ 571}{12\ 227}$	$\frac{15\ 494}{12\ 227}$	$\frac{17\ 657}{16\ 553}$	$\frac{15\ 750}{16\ 553}$	$\frac{18\ 820}{16\ 553}$	$\frac{18\ 506}{17\ 377}$	$\frac{13\ 542}{17\ 377}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{13\ 571}{12\ 227}$	$\frac{15\ 494}{12\ 227}$	$\frac{17\ 657}{16\ 553}$	$\frac{15\ 750}{16\ 553}$	$\frac{18\ 820}{16\ 553}$	$\frac{18\ 506}{17\ 377}$	$\frac{13\ 542}{17\ 377}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{11\ 962}{10\ 670}$	$\frac{13\ 870}{10\ 670}$	$\frac{16\ 017}{14\ 965}$	$\frac{14\ 124}{14\ 965}$	$\frac{17\ 172}{14\ 965}$	$\frac{16\ 860}{15\ 783}$	$\frac{11\ 932}{15\ 783}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{11\ 787}{10\ 514}$	$\frac{13\ 668}{10\ 514}$	$\frac{15\ 784}{14\ 746}$	$\frac{13\ 918}{14\ 746}$	$\frac{16\ 921}{14\ 746}$	$\frac{16\ 614}{15\ 553}$	$\frac{11\ 758}{15\ 553}$
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{11\ 962}{10\ 670}$	$\frac{13\ 870}{10\ 670}$	$\frac{16\ 017}{14\ 965}$	$\frac{14\ 124}{14\ 965}$	$\frac{17\ 172}{14\ 965}$	$\frac{16\ 860}{15\ 783}$	$\frac{11\ 932}{15\ 783}$

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\ 204}{2\ 531}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 691</u> 18 541	<u>19 418</u> 16 742	<u>22 279</u> 16 742	<u>19 574</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742	<u>21 412</u> 16 742	<u>17 955</u> 16 742	<u>20 719</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 691</u> 18 541	<u>19 022</u> 16 354	<u>21 883</u> 16 354	<u>19 178</u> 16 354	<u>20 704</u> 16 354	<u>21 449</u> 16 354	<u>17 559</u> 16 354	<u>21 102</u> 16 354	<u>20 478</u> 16 354
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>19 691</u> 18 541	<u>18 189</u> 15 537	<u>20 819</u> 15 537	<u>18 345</u> 15 537	<u>19 686</u> 15 537	<u>20 472</u> 15 537	<u>16 726</u> 15 537	<u>20 009</u> 15 537	<u>19 535</u> 15 537

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3											
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>11 999</u> 10 714	<u>13 894</u>	<u>16 026</u> 14 977	<u>14 146</u>	<u>17 171</u>	<u>16 862</u> 15 789	<u>11 970</u>		

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013, 350	3				

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>19 522</u> 16 742	<u>18 744</u> 16 742	<u>18 066</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>19 126</u> 16 354	<u>18 347</u> 16 354	<u>17 669</u> 16 354	<u>20 340</u> 16 354
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 293</u> 15 537	<u>17 514</u> 15 537	<u>16 836</u> 15 537	<u>19 443</u> 15 537

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>18 501</u>	<u>16 415</u>	<u>14 146</u>	<u>13 026</u>	<u>12 045</u>	<u>16 163</u>

211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.

211-401.

					,						
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{2\,043}{1\,339}$	<u>5 133</u>	$\frac{7\,906}{6\,027}$	<u>5 383</u>	<u>8 608</u>	<u>11 767</u>	$\frac{2\,871}{1\,339}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{2\,043}{1\,339}$	<u>5 133</u>	$\frac{7\,906}{6\,027}$	<u>5 383</u>	<u>8 608</u>	<u>11 767</u>	$\frac{2\,871}{1\,339}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{3\,423}{2\,679}$	<u>10 390</u>	$\frac{8\,357}{7\,113}$	<u>10 624</u>	<u>12 272</u>	<u>10 234</u>	$\frac{9\,179}{7\,707}$

211-402.

211-402-0100																
211-402-0101			1	1000	$\frac{8\,823}{7\,878}$	$\frac{10\,216}{7\,581}$	$\frac{11\,783}{11\,013}$	$\frac{10\,402}{7\,581}$	$\frac{12\,626}{7\,581}$	$\frac{12\,399}{11\,610}$	$\frac{8\,801}{7\,581}$	$\frac{13\,603}{11\,610}$	$\frac{12\,070}{7\,581}$	$\frac{10\,402}{7\,581}$	$\frac{9\,578}{7\,581}$	$\frac{8\,857}{7\,581}$

211-403.

211-403-0100	10832-2009	75	3		
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	77
211-403-0200	()	4682-84	3		

8.04-08-2023

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>13 714</u>	<u>7 997</u>	<u>5 300</u>	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 496</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>13 714</u>	<u>7 997</u>	<u>5 300</u>	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 496</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 153</u>	<u>12 087</u>	<u>10 546</u>	<u>10 362</u>	<u>9 344</u>	<u>11 670</u>

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>11 885</u> <u>7 581</u>

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>17 139</u>	<u>14 637</u>	<u>13 401</u>	<u>12 320</u>	<u>16 861</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>13 892</u>	<u>8 603</u>	<u>5 727</u>	<u>4 379</u>	<u>3 225</u>	<u>8 070</u>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>12 660</u> 11 293	<u>14 680</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>14 949</u>	<u>18 174</u>	<u>12 708</u> 7 121	<u>12 629</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>12 660</u> 11 293	<u>14 680</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>14 949</u>	<u>18 174</u>	<u>12 708</u> 7 121	<u>12 629</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>12 660</u> 11 293	<u>14 680</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>14 949</u>	<u>18 174</u>	<u>12 708</u> 7 121	<u>12 629</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>12 660</u> 11 293	<u>14 680</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>14 949</u>	<u>18 174</u>	<u>12 708</u> 7 121	<u>12 629</u>

211-7.**211-701.**

					,							
211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>15 954</u> 14 228	<u>18 466</u>	<u>21 291</u> 19 871	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	<u>22 400</u> 20 946	<u>15 915</u>	<u>24 572</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>15 954</u> 14 228	<u>18 466</u>	<u>21 291</u> 19 871	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	<u>22 400</u> 20 946	<u>15 915</u>	<u>24 572</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>15 954</u> 14 228	<u>18 466</u>	<u>21 291</u> 19 871	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	<u>22 400</u> 20 946	<u>15 915</u>	<u>24 572</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>15 954</u> 14 228	<u>18 466</u>	<u>21 291</u> 19 871	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	<u>22 400</u> 20 946	<u>15 915</u>	<u>24 572</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>15 954</u> 14 228	<u>18 466</u>	<u>21 291</u> 19 871	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	<u>22 400</u> 20 946	<u>15 915</u>	<u>24 572</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>14 590</u>	<u>17 368</u>	<u>14 949</u>	<u>13 754</u>	<u>12 709</u>	<u>17 099</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>14 590</u>	<u>17 368</u>	<u>14 949</u>	<u>13 754</u>	<u>12 709</u>	<u>17 099</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>14 590</u>	<u>17 368</u>	<u>14 949</u>	<u>13 754</u>	<u>12 709</u>	<u>17 099</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>14 590</u>	<u>17 368</u>	<u>14 949</u>	<u>13 754</u>	<u>12 709</u>	<u>17 099</u>

211-701-0100		3								
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>21 807</u>	<u>18 800</u>	<u>17 315</u>	<u>16 015</u>	<u>21 473</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>21 807</u>	<u>18 800</u>	<u>17 315</u>	<u>16 015</u>	<u>21 473</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>21 807</u>	<u>18 800</u>	<u>17 315</u>	<u>16 015</u>	<u>21 473</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>21 807</u>	<u>18 800</u>	<u>17 315</u>	<u>16 015</u>	<u>21 473</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>21 807</u>	<u>18 800</u>	<u>17 315</u>	<u>16 015</u>	<u>21 473</u>	

8.04-08-2023

211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>21 807</u>	<u>18 800</u>	<u>17 315</u>	<u>16 015</u>	<u>21 473</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>33 044</u> <u>19 276</u>	<u>33 044</u> <u>19 276</u>	<u>31 533</u> <u>19 276</u>	<u>29 382</u> <u>19 276</u>	<u>26 168</u> <u>19 276</u>	<u>33 044</u> <u>19 276</u>
212-101-0200	5 7473-2010	3								

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 512</u> 20 790	<u>33 070</u> 20 790	<u>39 295</u> 22 117	<u>33 295</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>27 404</u> 21 011
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 413</u> 22 661	<u>34 971</u> 22 661	<u>41 318</u> 24 107	<u>35 216</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>29 325</u> 22 902
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>33 009</u> 22 890	<u>38 273</u> 24 351	<u>33 257</u> 23 133	<u>34 330</u> 23 133	<u>34 330</u> 23 133	<u>28 663</u> 23 133
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 566</u> 23 123	<u>33 247</u> 23 123	<u>38 526</u> 24 599	<u>33 497</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>28 903</u> 23 369
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 808</u> 23 362	<u>33 489</u> 23 362	<u>38 783</u> 24 853	<u>33 741</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>29 148</u> 23 610
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 308</u> 23 853	<u>33 989</u> 23 853	<u>39 315</u> 25 376	<u>34 246</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>29 653</u> 24 107
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 565</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>39 589</u> 25 646	<u>34 507</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>29 913</u> 24 364
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 566</u> 23 123	<u>33 247</u> 23 123	<u>38 526</u> 24 599	<u>33 497</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>28 903</u> 23 369
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 808</u> 23 362	<u>33 489</u> 23 362	<u>38 783</u> 24 853	<u>33 741</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>29 148</u> 23 610
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 055</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605	<u>39 047</u> 25 112	<u>33 991</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>29 397</u> 23 856
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 565</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>39 589</u> 25 646	<u>34 507</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>29 913</u> 24 364
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 829</u> 24 366	<u>34 510</u> 24 366	<u>39 870</u> 25 922	<u>34 773</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>30 179</u> 24 626
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 808</u> 23 362	<u>33 489</u> 23 362	<u>38 783</u> 24 853	<u>33 741</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>29 148</u> 23 610

212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>34 807</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>33 295</u> 21 011	<u>31 144</u> 21 011	<u>27 931</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>36 728</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>35 216</u> 22 902	<u>33 066</u> 22 902	<u>29 852</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 330</u> 23 133	<u>34 330</u> 23 133	<u>33 257</u> 23 133	<u>31 501</u> 23 133	<u>29 112</u> 23 133	<u>34 330</u> 23 133
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 570</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>33 497</u> 23 369	<u>31 741</u> 23 369	<u>29 351</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>33 741</u> 23 610	<u>31 986</u> 23 610	<u>29 596</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>32 491</u> 24 107	<u>30 101</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>34 507</u> 24 364	<u>32 751</u> 24 364	<u>30 362</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 570</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>33 497</u> 23 369	<u>31 741</u> 23 369	<u>29 351</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>33 741</u> 23 610	<u>31 986</u> 23 610	<u>29 596</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>33 991</u> 23 856	<u>32 236</u> 23 856	<u>29 846</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>34 507</u> 24 364	<u>32 751</u> 24 364	<u>30 362</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>35 846</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>34 773</u> 24 626	<u>33 018</u> 24 626	<u>30 628</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>33 741</u> 23 610	<u>31 986</u> 23 610	<u>29 596</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 055</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605	<u>39 047</u> 25 112	<u>33 991</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>29 397</u> 23 856
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 308</u> 23 853	<u>33 989</u> 23 853	<u>39 315</u> 25 376	<u>34 246</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>29 653</u> 24 107
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 829</u> 24 366	<u>34 510</u> 24 366	<u>39 870</u> 25 922	<u>34 773</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>30 179</u> 24 626
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 098</u> 24 631	<u>34 779</u> 24 631	<u>40 156</u> 26 203	<u>35 045</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>30 451</u> 24 893
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 055</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605	<u>39 047</u> 25 112	<u>33 991</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>29 397</u> 23 856
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 308</u> 23 853	<u>33 989</u> 23 853	<u>39 315</u> 25 376	<u>34 246</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>29 653</u> 24 107
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 565</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>39 589</u> 25 646	<u>34 507</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>29 913</u> 24 364
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 098</u> 24 631	<u>34 779</u> 24 631	<u>40 156</u> 26 203	<u>35 045</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>30 451</u> 24 893
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 373</u> 24 902	<u>35 054</u> 24 902	<u>40 448</u> 26 491	<u>35 323</u> 25 167	<u>36 396</u> 25 167	<u>36 396</u> 25 167	<u>30 729</u> 25 167
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 118</u> 24 339	<u>36 677</u> 24 339	<u>43 132</u> 25 893	<u>36 940</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>31 049</u> 24 598
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 051</u> 24 585	<u>34 732</u> 24 585	<u>40 106</u> 26 154	<u>34 998</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>30 404</u> 24 847
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 306</u> 24 836	<u>34 987</u> 24 836	<u>40 377</u> 26 421	<u>35 255</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>30 661</u> 25 100
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>33 991</u> 23 856	<u>32 236</u> 23 856	<u>29 846</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>32 491</u> 24 107	<u>30 101</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>35 846</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>34 773</u> 24 626	<u>33 018</u> 24 626	<u>30 628</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 118</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 289</u> 24 893	<u>30 900</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>33 991</u> 23 856	<u>32 236</u> 23 856	<u>29 846</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>32 491</u> 24 107	<u>30 101</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>34 507</u> 24 364	<u>32 751</u> 24 364	<u>30 362</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 118</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 289</u> 24 893	<u>30 900</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 396</u> 25 167	<u>36 396</u> 25 167	<u>35 323</u> 25 167	<u>33 567</u> 25 167	<u>31 178</u> 25 167	<u>36 396</u> 25 167
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>36 940</u> 24 598	<u>34 789</u> 24 598	<u>31 575</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>36 071</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>34 998</u> 24 847	<u>33 242</u> 24 847	<u>30 853</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100	<u>33 500</u> 25 100	<u>31 110</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 306</u> 24 836	<u>34 987</u> 24 836	<u>40 377</u> 26 421	<u>35 255</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>30 661</u> 25 100
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 171	<u>36 344</u> 26 171	<u>41 820</u> 27 842	<u>36 626</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>32 033</u> 26 450
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 171	<u>36 344</u> 26 171	<u>41 820</u> 27 842	<u>36 626</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>32 033</u> 26 450
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>36 633</u> 26 456	<u>42 128</u> 28 144	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>32 325</u> 26 737
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100	<u>33 500</u> 25 100	<u>31 110</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>36 626</u> 26 450	<u>34 871</u> 26 450	<u>32 481</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>36 626</u> 26 450	<u>34 871</u> 26 450	<u>32 481</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737	<u>35 163</u> 26 737	<u>32 773</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>36 633</u> 26 456	<u>42 128</u> 28 144	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>32 325</u> 26 737
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 247</u> 26 746	<u>36 928</u> 26 746	<u>42 442</u> 28 454	<u>37 217</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>32 623</u> 27 031
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 118</u> 24 339	<u>36 677</u> 24 339	<u>43 132</u> 25 893	<u>36 940</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>31 049</u> 24 598
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 051</u> 24 585	<u>34 732</u> 24 585	<u>40 106</u> 26 154	<u>34 998</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>30 404</u> 24 847
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 306</u> 24 836	<u>34 987</u> 24 836	<u>40 377</u> 26 421	<u>35 255</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>30 661</u> 25 100
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 306</u> 24 836	<u>34 987</u> 24 836	<u>40 377</u> 26 421	<u>35 255</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>30 661</u> 25 100
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737	<u>35 163</u> 26 737	<u>32 773</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 290</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>37 217</u> 27 031	<u>35 461</u> 27 031	<u>33 072</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>36 940</u> 24 598	<u>34 789</u> 24 598	<u>31 575</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>36 071</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>34 998</u> 24 847	<u>33 242</u> 24 847	<u>30 853</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100	<u>33 500</u> 25 100	<u>31 110</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100	<u>33 500</u> 25 100	<u>31 110</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 171	<u>36 344</u> 26 171	<u>41 820</u> 27 842	<u>36 626</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>32 033</u> 26 450
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 171	<u>36 344</u> 26 171	<u>41 820</u> 27 842	<u>36 626</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>32 033</u> 26 450
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>36 633</u> 26 456	<u>42 128</u> 28 144	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>32 325</u> 26 737
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>36 633</u> 26 456	<u>42 128</u> 28 144	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>32 325</u> 26 737
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 247</u> 26 746	<u>36 928</u> 26 746	<u>42 442</u> 28 454	<u>37 217</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>32 623</u> 27 031
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 824</u> 26 018	<u>38 382</u> 26 018	<u>44 946</u> 27 679	<u>38 664</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>32 772</u> 26 295

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>36 626</u> 26 450	<u>34 871</u> 26 450	<u>32 481</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>36 626</u> 26 450	<u>34 871</u> 26 450	<u>32 481</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737	<u>35 163</u> 26 737	<u>32 773</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737	<u>35 163</u> 26 737	<u>32 773</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 290</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>37 217</u> 27 031	<u>35 461</u> 27 031	<u>33 072</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>40 175</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>38 664</u> 26 295	<u>36 513</u> 26 295	<u>33 299</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 774</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>41 939</u> 27 958	<u>36 739</u> 26 560	<u>37 812</u> 26 560	<u>37 812</u> 26 560	<u>32 145</u> 26 560
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 046</u> 26 549	<u>36 727</u> 26 549	<u>42 228</u> 28 243	<u>37 014</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>32 420</u> 26 831
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>29 324</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823	<u>42 524</u> 28 535	<u>37 295</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>32 701</u> 27 108
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 898</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>43 135</u> 29 135	<u>37 875</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>33 281</u> 27 679
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>43 450</u> 29 445	<u>38 174</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>33 580</u> 27 973
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 046</u> 26 549	<u>36 727</u> 26 549	<u>42 228</u> 28 243	<u>37 014</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>32 420</u> 26 831
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 324</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823	<u>42 524</u> 28 535	<u>37 295</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>32 701</u> 27 108
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 608</u> 27 102	<u>37 289</u> 27 102	<u>42 826</u> 28 832	<u>37 582</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>32 988</u> 27 390
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>43 450</u> 29 445	<u>38 174</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>33 580</u> 27 973
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 496</u> 27 976	<u>38 177</u> 27 976	<u>43 771</u> 29 762	<u>38 480</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>33 886</u> 28 274
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 324</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823	<u>42 524</u> 28 535	<u>37 295</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>32 701</u> 27 108
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 608</u> 27 102	<u>37 289</u> 27 102	<u>42 826</u> 28 832	<u>37 582</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>32 988</u> 27 390
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 898</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>43 135</u> 29 135	<u>37 875</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>33 281</u> 27 679

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 812</u> 26 560	<u>37 812</u> 26 560	<u>36 739</u> 26 560	<u>34 983</u> 26 560	<u>32 594</u> 26 560	<u>37 812</u> 26 560
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 087</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>37 014</u> 26 831	<u>35 259</u> 26 831	<u>32 869</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>37 295</u> 27 108	<u>35 540</u> 27 108	<u>33 150</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>36 119</u> 27 679	<u>33 730</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>38 174</u> 27 973	<u>36 419</u> 27 973	<u>34 029</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 087</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>37 014</u> 26 831	<u>35 259</u> 26 831	<u>32 869</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>37 295</u> 27 108	<u>35 540</u> 27 108	<u>33 150</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>37 582</u> 27 390	<u>35 826</u> 27 390	<u>33 437</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>38 174</u> 27 973	<u>36 419</u> 27 973	<u>34 029</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 553</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>38 480</u> 28 274	<u>36 724</u> 28 274	<u>34 335</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>37 295</u> 27 108	<u>35 540</u> 27 108	<u>33 150</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>37 582</u> 27 390	<u>35 826</u> 27 390	<u>33 437</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>36 119</u> 27 679	<u>33 730</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 496</u> 27 976	<u>38 177</u> 27 976	<u>43 771</u> 29 762	<u>38 480</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>33 886</u> 28 274
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 805</u> 28 280	<u>38 486</u> 28 280	<u>44 100</u> 30 085	<u>38 792</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>34 198</u> 28 581
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 608</u> 27 102	<u>37 289</u> 27 102	<u>42 826</u> 28 832	<u>37 582</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>32 988</u> 27 390
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 898</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>43 135</u> 29 135	<u>37 875</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>33 281</u> 27 679
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>43 450</u> 29 445	<u>38 174</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>33 580</u> 27 973
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 805</u> 28 280	<u>38 486</u> 28 280	<u>44 100</u> 30 085	<u>38 792</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>34 198</u> 28 581
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 121</u> 28 591	<u>38 802</u> 28 591	<u>44 436</u> 30 416	<u>39 111</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>34 517</u> 28 895
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 805</u> 28 280	<u>38 486</u> 28 280	<u>44 100</u> 30 085	<u>38 792</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>34 198</u> 28 581
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 121</u> 28 591	<u>38 802</u> 28 591	<u>44 436</u> 30 416	<u>39 111</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>34 517</u> 28 895
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 444</u> 28 909	<u>39 125</u> 28 909	<u>44 779</u> 30 754	<u>39 437</u> 29 216	<u>40 510</u> 29 216	<u>40 510</u> 29 216	<u>34 843</u> 29 216
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 774</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>45 130</u> 31 100	<u>39 771</u> 29 545	<u>40 844</u> 29 545	<u>40 844</u> 29 545	<u>35 177</u> 29 545
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 457</u> 29 906	<u>40 138</u> 29 906	<u>45 857</u> 31 814	<u>40 461</u> 30 224	<u>41 534</u> 30 224	<u>41 534</u> 30 224	<u>35 867</u> 30 224
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 382</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>47 668</u> 30 357	<u>41 249</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>35 358</u> 28 839

212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 553</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>38 480</u> 28 274	<u>36 724</u> 28 274	<u>34 335</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>38 792</u> 28 581	<u>37 036</u> 28 581	<u>34 647</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>37 582</u> 27 390	<u>35 826</u> 27 390	<u>33 437</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>36 119</u> 27 679	<u>33 730</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>38 174</u> 27 973	<u>36 419</u> 27 973	<u>34 029</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>38 792</u> 28 581	<u>37 036</u> 28 581	<u>34 647</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 184</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>39 111</u> 28 895	<u>37 355</u> 28 895	<u>34 966</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>38 792</u> 28 581	<u>37 036</u> 28 581	<u>34 647</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 184</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>39 111</u> 28 895	<u>37 355</u> 28 895	<u>34 966</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 510</u> 29 216	<u>40 510</u> 29 216	<u>39 437</u> 29 216	<u>37 682</u> 29 216	<u>35 292</u> 29 216	<u>40 510</u> 29 216
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 844</u> 29 545	<u>40 844</u> 29 545	<u>39 771</u> 29 545	<u>38 015</u> 29 545	<u>35 626</u> 29 545	<u>40 844</u> 29 545
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 534</u> 30 224	<u>41 534</u> 30 224	<u>40 461</u> 30 224	<u>38 705</u> 30 224	<u>36 316</u> 30 224	<u>41 534</u> 30 224
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>42 761</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>41 249</u> 28 839	<u>39 098</u> 28 839	<u>35 884</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 358</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>44 688</u> 30 664	<u>39 350</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>34 756</u> 29 131
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 657</u> 29 118	<u>39 338</u> 29 118	<u>45 005</u> 30 977	<u>39 652</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>35 058</u> 29 428
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 273</u> 29 725	<u>39 954</u> 29 725	<u>45 661</u> 31 622	<u>40 275</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>35 681</u> 30 041
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 591</u> 30 038	<u>40 272</u> 30 038	<u>45 999</u> 31 955	<u>40 596</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>36 003</u> 30 357
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 358</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>44 688</u> 30 664	<u>39 350</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>34 756</u> 29 131
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 657</u> 29 118	<u>39 338</u> 29 118	<u>45 005</u> 30 977	<u>39 652</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>35 058</u> 29 428
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 962</u> 29 418	<u>39 643</u> 29 418	<u>45 330</u> 31 296	<u>39 961</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>35 367</u> 29 731
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 591</u> 30 038	<u>40 272</u> 30 038	<u>45 999</u> 31 955	<u>40 596</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>36 003</u> 30 357
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>46 345</u> 32 295	<u>40 925</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>36 331</u> 30 680
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 657</u> 29 118	<u>39 338</u> 29 118	<u>45 005</u> 30 977	<u>39 652</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>35 058</u> 29 428
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 962</u> 29 418	<u>39 643</u> 29 418	<u>45 330</u> 31 296	<u>39 961</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>35 367</u> 29 731
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 273</u> 29 725	<u>39 954</u> 29 725	<u>45 661</u> 31 622	<u>40 275</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>35 681</u> 30 041
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>46 345</u> 32 295	<u>40 925</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>36 331</u> 30 680

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>40 423</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>39 350</u> 29 131	<u>37 595</u> 29 131	<u>35 205</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>39 652</u> 29 428	<u>37 897</u> 29 428	<u>35 507</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>41 348</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>40 275</u> 30 041	<u>38 520</u> 30 041	<u>36 130</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>41 669</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>38 841</u> 30 357	<u>36 451</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>40 423</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>39 350</u> 29 131	<u>37 595</u> 29 131	<u>35 205</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>39 652</u> 29 428	<u>37 897</u> 29 428	<u>35 507</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>41 033</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>39 961</u> 29 731	<u>38 205</u> 29 731	<u>35 815</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>41 669</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>38 841</u> 30 357	<u>36 451</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>40 925</u> 30 680	<u>39 169</u> 30 680	<u>36 779</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>39 652</u> 29 428	<u>37 897</u> 29 428	<u>35 507</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>41 033</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>39 961</u> 29 731	<u>38 205</u> 29 731	<u>35 815</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>41 348</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>40 275</u> 30 041	<u>38 520</u> 30 041	<u>36 130</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>40 925</u> 30 680	<u>39 169</u> 30 680	<u>36 779</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 247</u> 30 684	<u>40 928</u> 30 684	<u>46 697</u> 32 642	<u>41 260</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>36 666</u> 31 010
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>46 345</u> 32 295	<u>40 925</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>36 331</u> 30 680
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 247</u> 30 684	<u>40 928</u> 30 684	<u>46 697</u> 32 642	<u>41 260</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>36 666</u> 31 010
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>47 058</u> 32 997	<u>41 602</u> 31 347	<u>42 675</u> 31 347	<u>42 675</u> 31 347	<u>37 008</u> 31 347
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 932</u> 31 358	<u>41 613</u> 31 358	<u>47 426</u> 33 359	<u>41 952</u> 31 692	<u>43 025</u> 31 692	<u>43 025</u> 31 692	<u>37 358</u> 31 692
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 648</u> 32 063	<u>42 329</u> 32 063	<u>48 188</u> 34 109	<u>42 676</u> 32 404	<u>43 749</u> 32 404	<u>43 749</u> 32 404	<u>38 082</u> 32 404
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 793</u> 31 893	<u>44 351</u> 31 893	<u>51 296</u> 33 929	<u>44 696</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>38 805</u> 32 232
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 803</u> 32 215	<u>42 484</u> 32 215	<u>48 353</u> 34 271	<u>42 832</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>38 238</u> 32 558
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 137</u> 32 544	<u>42 818</u> 32 544	<u>48 708</u> 34 621	<u>43 170</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>38 576</u> 32 890
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 826</u> 33 222	<u>43 507</u> 33 222	<u>49 441</u> 35 342	<u>43 866</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>39 272</u> 33 575
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 181</u> 33 571	<u>43 862</u> 33 571	<u>49 819</u> 35 714	<u>44 225</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>39 631</u> 33 929
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 803</u> 32 215	<u>42 484</u> 32 215	<u>48 353</u> 34 271	<u>42 832</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>38 238</u> 32 558
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 137</u> 32 544	<u>42 818</u> 32 544	<u>48 708</u> 34 621	<u>43 170</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>38 576</u> 32 890

212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>42 333</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>41 260</u> 31 010	<u>39 504</u> 31 010	<u>37 114</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>40 925</u> 30 680	<u>39 169</u> 30 680	<u>36 779</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>42 333</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>41 260</u> 31 010	<u>39 504</u> 31 010	<u>37 114</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>42 675</u> 31 347	<u>42 675</u> 31 347	<u>41 602</u> 31 347	<u>39 847</u> 31 347	<u>37 457</u> 31 347	<u>42 675</u> 31 347
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>43 025</u> 31 692	<u>43 025</u> 31 692	<u>41 952</u> 31 692	<u>40 197</u> 31 692	<u>37 807</u> 31 692	<u>43 025</u> 31 692
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>43 749</u> 32 404	<u>43 749</u> 32 404	<u>42 676</u> 32 404	<u>40 920</u> 32 404	<u>38 530</u> 32 404	<u>43 749</u> 32 404
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>46 208</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>44 696</u> 32 232	<u>42 545</u> 32 232	<u>39 332</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>43 905</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>42 832</u> 32 558	<u>41 077</u> 32 558	<u>38 687</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>43 170</u> 32 890	<u>41 414</u> 32 890	<u>39 025</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>44 939</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>43 866</u> 33 575	<u>42 110</u> 33 575	<u>39 721</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 298</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>42 469</u> 33 929	<u>40 080</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>43 905</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>42 832</u> 32 558	<u>41 077</u> 32 558	<u>38 687</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>43 170</u> 32 890	<u>41 414</u> 32 890	<u>39 025</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>44 587</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229	<u>43 514</u> 33 229	<u>41 759</u> 33 229	<u>39 369</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 298</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>42 469</u> 33 929	<u>40 080</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>44 592</u> 34 290	<u>42 836</u> 34 290	<u>40 446</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>43 170</u> 32 890	<u>41 414</u> 32 890	<u>39 025</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 587</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229	<u>43 514</u> 33 229	<u>41 759</u> 33 229	<u>39 369</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>44 939</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>43 866</u> 33 575	<u>42 110</u> 33 575	<u>39 721</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>44 592</u> 34 290	<u>42 836</u> 34 290	<u>40 446</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 211</u> 34 658	<u>40 821</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>44 592</u> 34 290	<u>42 836</u> 34 290	<u>40 446</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 211</u> 34 658	<u>40 821</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035	<u>43 593</u> 35 035	<u>41 204</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>46 813</u> 35 420	<u>46 813</u> 35 420	<u>45 740</u> 35 420	<u>43 985</u> 35 420	<u>41 595</u> 35 420	<u>46 813</u> 35 420
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>47 622</u> 36 216	<u>47 622</u> 36 216	<u>46 549</u> 36 216	<u>44 793</u> 36 216	<u>42 404</u> 36 216	<u>47 622</u> 36 216
212-101-0900	25 7473-2010	3								

212-101-0901		3	1	2400	<u>38 204</u> 35 250	<u>47 762</u> 35 250	<u>54 925</u> 37 500	<u>48 143</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>42 252</u> 35 625
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 248</u> 35 606	<u>45 929</u> 35 606	<u>52 018</u> 37 879	<u>46 314</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>41 720</u> 35 985
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 423</u> 35 629	<u>47 798</u> 34 873	<u>57 161</u> 34 873	<u>48 613</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>55 839</u> 34 873	<u>40 187</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 967</u> 36 163	<u>48 331</u> 35 395	<u>57 694</u> 35 395	<u>49 146</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>56 372</u> 35 395	<u>40 720</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 34 930	<u>47 100</u> 34 188	<u>56 463</u> 34 188	<u>47 915</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>55 142</u> 34 188	<u>39 489</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 243</u> 35 454	<u>47 622</u> 34 700	<u>56 986</u> 34 700	<u>48 437</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>55 664</u> 34 700	<u>40 011</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 985	<u>48 153</u> 35 221	<u>57 517</u> 35 221	<u>48 968</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>56 195</u> 35 221	<u>40 542</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 337</u> 36 525	<u>48 692</u> 35 750	<u>58 056</u> 35 750	<u>49 508</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>56 734</u> 35 750	<u>41 081</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 135</u> 36 327	<u>48 495</u> 35 556	<u>57 858</u> 35 556	<u>49 310</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>56 536</u> 35 556	<u>40 884</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 690</u> 36 872	<u>49 038</u> 36 089	<u>58 402</u> 36 089	<u>49 853</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>57 080</u> 36 089	<u>41 427</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 425	<u>49 590</u> 36 630	<u>58 954</u> 36 630	<u>50 405</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>57 632</u> 36 630	<u>41 979</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 37 986	<u>50 151</u> 37 179	<u>59 514</u> 37 179	<u>50 966</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>58 192</u> 37 179	<u>42 540</u> 37 179
212-101-1000	27,5 7473-2010	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 204</u> 35 250	<u>47 762</u> 35 250	<u>54 925</u> 37 500	<u>48 143</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>42 252</u> 35 625

212-101-0901		3	1	2400	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>48 143</u> 35 625	<u>45 992</u> 35 625	<u>42 779</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>46 314</u> 35 985	<u>44 559</u> 35 985	<u>42 169</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>54 077</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>48 341</u> 34 873	<u>43 991</u> 34 873	<u>41 130</u> 35 428	<u>53 636</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>54 610</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>48 874</u> 35 395	<u>44 524</u> 35 395	<u>41 671</u> 35 958	<u>54 169</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>53 379</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>47 643</u> 34 188	<u>43 293</u> 34 188	<u>40 421</u> 34 732	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>53 901</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>48 166</u> 34 700	<u>43 816</u> 34 700	<u>40 952</u> 35 253	<u>53 461</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>54 432</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>48 696</u> 35 221	<u>44 346</u> 35 221	<u>41 491</u> 35 781	<u>53 992</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>54 971</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>49 236</u> 35 750	<u>44 886</u> 35 750	<u>42 039</u> 36 319	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>54 774</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>49 038</u> 35 556	<u>44 688</u> 35 556	<u>41 838</u> 36 122	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>55 317</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>49 582</u> 36 089	<u>45 231</u> 36 089	<u>42 390</u> 36 663	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>55 869</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>50 134</u> 36 630	<u>45 783</u> 36 630	<u>42 951</u> 37 213	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>56 430</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>50 694</u> 37 179	<u>46 344</u> 37 179	<u>43 520</u> 37 771	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>48 143</u> 35 625	<u>45 992</u> 35 625	<u>42 779</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 248</u> 35 606	<u>45 929</u> 35 606	<u>52 018</u> 37 879	<u>46 314</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>41 720</u> 35 985
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 994</u> 36 340	<u>46 675</u> 36 340	<u>52 811</u> 38 660	<u>47 068</u> 36 727	<u>48 141</u> 36 727	<u>48 141</u> 36 727	<u>42 474</u> 36 727
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 379</u> 36 719	<u>47 060</u> 36 719	<u>53 221</u> 39 063	<u>47 457</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>42 863</u> 37 109
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 248</u> 35 606	<u>45 929</u> 35 606	<u>52 018</u> 37 879	<u>46 314</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>41 720</u> 35 985
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 618</u> 35 969	<u>46 299</u> 35 969	<u>52 411</u> 38 265	<u>46 687</u> 36 352	<u>47 760</u> 36 352	<u>47 760</u> 36 352	<u>42 093</u> 36 352
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 379</u> 36 719	<u>47 060</u> 36 719	<u>53 221</u> 39 063	<u>47 457</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>42 863</u> 37 109
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 772</u> 37 105	<u>47 453</u> 37 105	<u>53 638</u> 39 474	<u>47 854</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>43 260</u> 37 500
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 772</u> 37 105	<u>47 453</u> 37 105	<u>53 638</u> 39 474	<u>47 854</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>43 260</u> 37 500
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 173</u> 37 500	<u>47 854</u> 37 500	<u>54 065</u> 39 894	<u>48 259</u> 37 899	<u>49 332</u> 37 899	<u>49 332</u> 37 899	<u>43 665</u> 37 899
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 001</u> 38 315	<u>48 682</u> 38 315	<u>54 946</u> 40 761	<u>49 096</u> 38 723	<u>50 169</u> 38 723	<u>50 169</u> 38 723	<u>44 502</u> 38 723
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 429</u> 38 736	<u>49 110</u> 38 736	<u>55 401</u> 41 209	<u>49 528</u> 39 148	<u>50 601</u> 39 148	<u>50 601</u> 39 148	<u>44 934</u> 39 148
212-101-1100	30 7473-2010	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 320</u> 40 286	<u>52 878</u> 40 286	<u>60 368</u> 42 857	<u>53 314</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>47 423</u> 40 714
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 416</u> 40 693	<u>51 097</u> 40 693	<u>57 516</u> 43 290	<u>51 537</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>46 943</u> 41 126

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>46 314</u> 35 985	<u>44 559</u> 35 985	<u>42 169</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>48 141</u> 36 727	<u>48 141</u> 36 727	<u>47 068</u> 36 727	<u>45 312</u> 36 727	<u>42 923</u> 36 727	<u>48 141</u> 36 727
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>48 530</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>47 457</u> 37 109	<u>45 701</u> 37 109	<u>43 311</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>46 314</u> 35 985	<u>44 559</u> 35 985	<u>42 169</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>47 760</u> 36 352	<u>47 760</u> 36 352	<u>46 687</u> 36 352	<u>44 932</u> 36 352	<u>42 542</u> 36 352	<u>47 760</u> 36 352
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>48 530</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>47 457</u> 37 109	<u>45 701</u> 37 109	<u>43 311</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>48 927</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>47 854</u> 37 500	<u>46 098</u> 37 500	<u>43 708</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>48 927</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>47 854</u> 37 500	<u>46 098</u> 37 500	<u>43 708</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>49 332</u> 37 899	<u>49 332</u> 37 899	<u>48 259</u> 37 899	<u>46 503</u> 37 899	<u>44 114</u> 37 899	<u>49 332</u> 37 899
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>50 169</u> 38 723	<u>50 169</u> 38 723	<u>49 096</u> 38 723	<u>47 340</u> 38 723	<u>44 951</u> 38 723	<u>50 169</u> 38 723
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>50 601</u> 39 148	<u>50 601</u> 39 148	<u>49 528</u> 39 148	<u>47 773</u> 39 148	<u>45 383</u> 39 148	<u>50 601</u> 39 148
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>54 826</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>53 314</u> 40 714	<u>51 163</u> 40 714	<u>47 949</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>52 610</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>51 537</u> 41 126	<u>49 782</u> 41 126	<u>47 392</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 269</u> 41 532	<u>51 950</u> 41 532	<u>58 423</u> 44 183	<u>52 399</u> 41 973	<u>53 472</u> 41 973	<u>53 472</u> 41 973	<u>47 805</u> 41 973
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 708</u> 41 964	<u>52 389</u> 41 964	<u>58 890</u> 44 643	<u>52 843</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>48 249</u> 42 411
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 416</u> 40 693	<u>51 097</u> 40 693	<u>57 516</u> 43 290	<u>51 537</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>46 943</u> 41 126
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 838</u> 41 108	<u>51 519</u> 41 108	<u>57 965</u> 43 732	<u>51 964</u> 41 545	<u>53 036</u> 41 545	<u>53 036</u> 41 545	<u>47 370</u> 41 545
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 708</u> 41 964	<u>52 389</u> 41 964	<u>58 890</u> 44 643	<u>52 843</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>48 249</u> 42 411
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>45 157</u> 42 406	<u>52 838</u> 42 406	<u>59 368</u> 45 113	<u>53 296</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>48 703</u> 42 857
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>45 157</u> 42 406	<u>52 838</u> 42 406	<u>59 368</u> 45 113	<u>53 296</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>48 703</u> 42 857
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 615</u> 42 857	<u>53 296</u> 42 857	<u>59 855</u> 45 593	<u>53 760</u> 43 313	<u>54 833</u> 43 313	<u>54 833</u> 43 313	<u>49 166</u> 43 313
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>46 562</u> 43 789	<u>54 243</u> 43 789	<u>60 862</u> 46 584	<u>54 716</u> 44 255	<u>55 789</u> 44 255	<u>55 789</u> 44 255	<u>50 122</u> 44 255
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>47 051</u> 44 270	<u>54 732</u> 44 270	<u>61 382</u> 47 096	<u>55 210</u> 44 741	<u>56 283</u> 44 741	<u>56 283</u> 44 741	<u>50 616</u> 44 741
212-101-1200	35 7473-2010	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 548</u> 41 494	<u>54 106</u> 41 494	<u>61 674</u> 44 143	<u>54 555</u> 41 936	<u>56 067</u> 41 936	<u>56 067</u> 41 936	<u>48 664</u> 41 936
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 657</u> 41 913	<u>52 338</u> 41 913	<u>58 835</u> 44 589	<u>52 791</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>48 197</u> 42 359
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 535</u> 42 778	<u>53 216</u> 42 778	<u>59 769</u> 45 508	<u>53 678</u> 43 233	<u>54 751</u> 43 233	<u>54 751</u> 43 233	<u>49 084</u> 43 233

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>53 472</u> 41 973	<u>53 472</u> 41 973	<u>52 399</u> 41 973	<u>50 643</u> 41 973	<u>48 253</u> 41 973	<u>53 472</u> 41 973
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>53 916</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>52 843</u> 42 411	<u>51 087</u> 42 411	<u>48 698</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>52 610</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>51 537</u> 41 126	<u>49 782</u> 41 126	<u>47 392</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>53 036</u> 41 545	<u>53 036</u> 41 545	<u>51 964</u> 41 545	<u>50 208</u> 41 545	<u>47 818</u> 41 545	<u>53 036</u> 41 545
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>53 916</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>52 843</u> 42 411	<u>51 087</u> 42 411	<u>48 698</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>54 369</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>53 296</u> 42 857	<u>51 541</u> 42 857	<u>49 151</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>54 369</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>53 296</u> 42 857	<u>51 541</u> 42 857	<u>49 151</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>54 833</u> 43 313	<u>54 833</u> 43 313	<u>53 760</u> 43 313	<u>52 004</u> 43 313	<u>49 614</u> 43 313	<u>54 833</u> 43 313
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>55 789</u> 44 255	<u>55 789</u> 44 255	<u>54 716</u> 44 255	<u>52 961</u> 44 255	<u>50 571</u> 44 255	<u>55 789</u> 44 255
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>56 283</u> 44 741	<u>56 283</u> 44 741	<u>55 210</u> 44 741	<u>53 455</u> 44 741	<u>51 065</u> 44 741	<u>56 283</u> 44 741
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>56 067</u> 41 936	<u>56 067</u> 41 936	<u>54 555</u> 41 936	<u>52 404</u> 41 936	<u>49 190</u> 41 936	<u>56 067</u> 41 936
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>53 864</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>52 791</u> 42 359	<u>51 035</u> 42 359	<u>48 645</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>54 751</u> 43 233	<u>54 751</u> 43 233	<u>53 678</u> 43 233	<u>51 922</u> 43 233	<u>49 533</u> 43 233	<u>54 751</u> 43 233

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 987</u> 43 223	<u>53 668</u> 43 223	<u>60 251</u> 45 982	<u>54 136</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>49 542</u> 43 683
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 657</u> 41 913	<u>52 338</u> 41 913	<u>58 835</u> 44 589	<u>52 791</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>48 197</u> 42 359
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 091</u> 42 341	<u>52 772</u> 42 341	<u>59 298</u> 45 044	<u>53 230</u> 42 792	<u>54 303</u> 42 792	<u>54 303</u> 42 792	<u>48 636</u> 42 792
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 987</u> 43 223	<u>53 668</u> 43 223	<u>60 251</u> 45 982	<u>54 136</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>49 542</u> 43 683
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 450</u> 43 678	<u>54 131</u> 43 678	<u>60 743</u> 46 466	<u>54 603</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>50 009</u> 44 143
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 450</u> 43 678	<u>54 131</u> 43 678	<u>60 743</u> 46 466	<u>54 603</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>50 009</u> 44 143
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 922</u> 44 143	<u>54 603</u> 44 143	<u>61 245</u> 46 960	<u>55 080</u> 44 612	<u>56 153</u> 44 612	<u>56 153</u> 44 612	<u>50 486</u> 44 612
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 897</u> 45 102	<u>55 578</u> 45 102	<u>62 282</u> 47 981	<u>56 065</u> 45 582	<u>57 138</u> 45 582	<u>57 138</u> 45 582	<u>51 471</u> 45 582
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 400</u> 45 598	<u>56 081</u> 45 598	<u>62 818</u> 48 509	<u>56 574</u> 46 083	<u>57 647</u> 46 083	<u>57 647</u> 46 083	<u>51 980</u> 46 083
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 813</u> 42 739	<u>55 371</u> 42 739	<u>63 020</u> 45 467	<u>55 833</u> 43 194	<u>57 345</u> 43 194	<u>57 345</u> 43 194	<u>49 942</u> 43 194
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 934</u> 43 171	<u>53 615</u> 43 171	<u>60 194</u> 45 926	<u>54 082</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>49 488</u> 43 630
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 839</u> 44 061	<u>54 520</u> 44 061	<u>61 156</u> 46 873	<u>54 996</u> 44 530	<u>56 069</u> 44 530	<u>56 069</u> 44 530	<u>50 402</u> 44 530
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 305</u> 44 520	<u>54 986</u> 44 520	<u>61 653</u> 47 362	<u>55 467</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>50 873</u> 44 994

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>55 208</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>54 136</u> 43 683	<u>52 380</u> 43 683	<u>49 990</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>53 864</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>52 791</u> 42 359	<u>51 035</u> 42 359	<u>48 645</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>54 303</u> 42 792	<u>54 303</u> 42 792	<u>53 230</u> 42 792	<u>51 474</u> 42 792	<u>49 085</u> 42 792	<u>54 303</u> 42 792
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>55 208</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>54 136</u> 43 683	<u>52 380</u> 43 683	<u>49 990</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>55 676</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>54 603</u> 44 143	<u>52 847</u> 44 143	<u>50 457</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>55 676</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>54 603</u> 44 143	<u>52 847</u> 44 143	<u>50 457</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>56 153</u> 44 612	<u>56 153</u> 44 612	<u>55 080</u> 44 612	<u>53 324</u> 44 612	<u>50 935</u> 44 612	<u>56 153</u> 44 612
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>57 138</u> 45 582	<u>57 138</u> 45 582	<u>56 065</u> 45 582	<u>54 310</u> 45 582	<u>51 920</u> 45 582	<u>57 138</u> 45 582
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>57 647</u> 46 083	<u>57 647</u> 46 083	<u>56 574</u> 46 083	<u>54 818</u> 46 083	<u>52 429</u> 46 083	<u>57 647</u> 46 083
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>57 345</u> 43 194	<u>57 345</u> 43 194	<u>55 833</u> 43 194	<u>53 682</u> 43 194	<u>50 469</u> 43 194	<u>57 345</u> 43 194
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>55 155</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>54 082</u> 43 630	<u>52 326</u> 43 630	<u>49 936</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>56 069</u> 44 530	<u>56 069</u> 44 530	<u>54 996</u> 44 530	<u>53 240</u> 44 530	<u>50 850</u> 44 530	<u>56 069</u> 44 530
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>56 540</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>55 467</u> 44 994	<u>53 711</u> 44 994	<u>51 322</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 934</u> 43 171	<u>53 615</u> 43 171	<u>60 194</u> 45 926	<u>54 082</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>49 488</u> 43 630
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 382</u> 43 611	<u>54 063</u> 43 611	<u>60 670</u> 46 395	<u>54 534</u> 44 075	<u>55 607</u> 44 075	<u>55 607</u> 44 075	<u>49 940</u> 44 075
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 305</u> 44 520	<u>54 986</u> 44 520	<u>61 653</u> 47 362	<u>55 467</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>50 873</u> 44 994
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 781</u> 44 989	<u>55 462</u> 44 989	<u>62 159</u> 47 860	<u>55 948</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>51 354</u> 45 467
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 781</u> 44 989	<u>55 462</u> 44 989	<u>62 159</u> 47 860	<u>55 948</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>51 354</u> 45 467
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 267</u> 45 467	<u>55 948</u> 45 467	<u>62 676</u> 48 369	<u>56 440</u> 45 951	<u>57 513</u> 45 951	<u>57 513</u> 45 951	<u>51 846</u> 45 951
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 271</u> 46 456	<u>56 952</u> 46 456	<u>63 745</u> 49 421	<u>57 455</u> 46 950	<u>58 527</u> 46 950	<u>58 527</u> 46 950	<u>52 861</u> 46 950
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 790</u> 46 966	<u>57 471</u> 46 966	<u>64 296</u> 49 964	<u>57 979</u> 47 466	<u>59 052</u> 47 466	<u>59 052</u> 47 466	<u>53 385</u> 47 466
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 115</u> 44 021	<u>56 674</u> 44 021	<u>64 405</u> 46 831	<u>57 150</u> 44 490	<u>58 661</u> 44 490	<u>58 661</u> 44 490	<u>51 258</u> 44 490
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 250</u> 44 466	<u>54 931</u> 44 466	<u>61 594</u> 47 304	<u>55 412</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>50 818</u> 44 939
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 182</u> 45 383	<u>55 863</u> 45 383	<u>62 585</u> 48 280	<u>56 353</u> 45 866	<u>57 426</u> 45 866	<u>57 426</u> 45 866	<u>51 759</u> 45 866
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 662</u> 45 856	<u>56 343</u> 45 856	<u>63 096</u> 48 782	<u>56 838</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>52 244</u> 46 343
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 250</u> 44 466	<u>54 931</u> 44 466	<u>61 594</u> 47 304	<u>55 412</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>50 818</u> 44 939

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>55 155</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>54 082</u> 43 630	<u>52 326</u> 43 630	<u>49 936</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>55 607</u> 44 075	<u>55 607</u> 44 075	<u>54 534</u> 44 075	<u>52 778</u> 44 075	<u>50 389</u> 44 075	<u>55 607</u> 44 075
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>56 540</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>55 467</u> 44 994	<u>53 711</u> 44 994	<u>51 322</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>57 021</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>55 948</u> 45 467	<u>54 193</u> 45 467	<u>51 803</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>57 021</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>55 948</u> 45 467	<u>54 193</u> 45 467	<u>51 803</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>57 513</u> 45 951	<u>57 513</u> 45 951	<u>56 440</u> 45 951	<u>54 684</u> 45 951	<u>52 294</u> 45 951	<u>57 513</u> 45 951
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>58 527</u> 46 950	<u>58 527</u> 46 950	<u>57 455</u> 46 950	<u>55 699</u> 46 950	<u>53 309</u> 46 950	<u>58 527</u> 46 950
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>59 052</u> 47 466	<u>59 052</u> 47 466	<u>57 979</u> 47 466	<u>56 223</u> 47 466	<u>53 833</u> 47 466	<u>59 052</u> 47 466
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>58 661</u> 44 490	<u>58 661</u> 44 490	<u>57 150</u> 44 490	<u>54 999</u> 44 490	<u>51 785</u> 44 490	<u>58 661</u> 44 490
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>56 485</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>55 412</u> 44 939	<u>53 656</u> 44 939	<u>51 266</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>57 426</u> 45 866	<u>57 426</u> 45 866	<u>56 353</u> 45 866	<u>54 597</u> 45 866	<u>52 208</u> 45 866	<u>57 426</u> 45 866
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>57 911</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>56 838</u> 46 343	<u>55 083</u> 46 343	<u>52 693</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>56 485</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>55 412</u> 44 939	<u>53 656</u> 44 939	<u>51 266</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 711</u> 44 920	<u>55 392</u> 44 920	<u>62 085</u> 47 787	<u>55 878</u> 45 398	<u>56 950</u> 45 398	<u>56 950</u> 45 398	<u>51 284</u> 45 398
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 662</u> 45 856	<u>56 343</u> 45 856	<u>63 096</u> 48 782	<u>56 838</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>52 244</u> 46 343
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 152</u> 46 338	<u>56 833</u> 46 338	<u>63 618</u> 49 296	<u>57 334</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>52 740</u> 46 831
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 152</u> 46 338	<u>56 833</u> 46 338	<u>63 618</u> 49 296	<u>57 334</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>52 740</u> 46 831
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 653</u> 46 831	<u>57 334</u> 46 831	<u>64 151</u> 49 820	<u>57 840</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329	<u>53 246</u> 47 329
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 687</u> 47 849	<u>58 368</u> 47 849	<u>65 251</u> 50 903	<u>58 886</u> 48 358	<u>59 958</u> 48 358	<u>59 958</u> 48 358	<u>54 292</u> 48 358
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 222</u> 48 375	<u>58 903</u> 48 375	<u>65 819</u> 51 463	<u>59 426</u> 48 890	<u>60 498</u> 48 890	<u>60 498</u> 48 890	<u>54 832</u> 48 890
212-101-1500	7473-2010 3,5	3									
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 962</u> 19 264	<u>31 520</u> 19 264	<u>37 646</u> 20 493	<u>31 728</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>25 837</u> 19 469
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>23 723</u> 20 998	<u>33 282</u> 20 998	<u>39 520</u> 22 338	<u>33 509</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>27 617</u> 21 221
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 643</u> 22 887	<u>35 202</u> 22 887	<u>41 563</u> 24 348	<u>35 449</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>29 558</u> 23 131

212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>56 950</u> 45 398	<u>56 950</u> 45 398	<u>55 878</u> 45 398	<u>54 122</u> 45 398	<u>51 732</u> 45 398	<u>56 950</u> 45 398
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>57 911</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>56 838</u> 46 343	<u>55 083</u> 46 343	<u>52 693</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>58 407</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>57 334</u> 46 831	<u>55 578</u> 46 831	<u>53 189</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>58 407</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>57 334</u> 46 831	<u>55 578</u> 46 831	<u>53 189</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>58 913</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329	<u>57 840</u> 47 329	<u>56 085</u> 47 329	<u>53 695</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>59 958</u> 48 358	<u>59 958</u> 48 358	<u>58 886</u> 48 358	<u>57 130</u> 48 358	<u>54 740</u> 48 358	<u>59 958</u> 48 358
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>60 498</u> 48 890	<u>60 498</u> 48 890	<u>59 426</u> 48 890	<u>57 670</u> 48 890	<u>55 280</u> 48 890	<u>60 498</u> 48 890
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>33 240</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>31 728</u> 19 469	<u>29 578</u> 19 469	<u>26 364</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>35 020</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>33 509</u> 21 221	<u>31 358</u> 21 221	<u>28 144</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>36 961</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>35 449</u> 23 131	<u>33 298</u> 23 131	<u>30 085</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 561</u> 23 119	<u>33 242</u> 23 119	<u>38 521</u> 24 594	<u>33 492</u> 23 364	<u>34 565</u> 23 364	<u>34 565</u> 23 364	<u>28 898</u> 23 364
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 801</u> 23 354	<u>33 482</u> 23 354	<u>38 776</u> 24 845	<u>33 734</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>29 140</u> 23 603
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 045</u> 23 595	<u>33 726</u> 23 595	<u>39 036</u> 25 101	<u>33 981</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>29 387</u> 23 846
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 550</u> 24 092	<u>34 231</u> 24 092	<u>39 573</u> 25 630	<u>34 491</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>29 897</u> 24 348
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>39 850</u> 25 902	<u>34 755</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>30 161</u> 24 607
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 801</u> 23 354	<u>33 482</u> 23 354	<u>38 776</u> 24 845	<u>33 734</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>29 140</u> 23 603
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 045</u> 23 595	<u>33 726</u> 23 595	<u>39 036</u> 25 101	<u>33 981</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>29 387</u> 23 846
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 295</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841	<u>39 302</u> 25 363	<u>34 234</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>29 640</u> 24 095
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>39 850</u> 25 902	<u>34 755</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>30 161</u> 24 607
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 076</u> 24 610	<u>34 757</u> 24 610	<u>40 133</u> 26 181	<u>35 023</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>30 429</u> 24 872
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 045</u> 23 595	<u>33 726</u> 23 595	<u>39 036</u> 25 101	<u>33 981</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>29 387</u> 23 846
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 295</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841	<u>39 302</u> 25 363	<u>34 234</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>29 640</u> 24 095
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 550</u> 24 092	<u>34 231</u> 24 092	<u>39 573</u> 25 630	<u>34 491</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>29 897</u> 24 348

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 565</u> 23 364	<u>34 565</u> 23 364	<u>33 492</u> 23 364	<u>31 736</u> 23 364	<u>29 347</u> 23 364	<u>34 565</u> 23 364
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 807</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>33 734</u> 23 603	<u>31 978</u> 23 603	<u>29 589</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>33 981</u> 23 846	<u>32 226</u> 23 846	<u>29 836</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>32 736</u> 24 348	<u>30 346</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>34 755</u> 24 607	<u>32 999</u> 24 607	<u>30 609</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 807</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>33 734</u> 23 603	<u>31 978</u> 23 603	<u>29 589</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>33 981</u> 23 846	<u>32 226</u> 23 846	<u>29 836</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>34 234</u> 24 095	<u>32 478</u> 24 095	<u>30 088</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>34 755</u> 24 607	<u>32 999</u> 24 607	<u>30 609</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 096</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>33 268</u> 24 872	<u>30 878</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>33 981</u> 23 846	<u>32 226</u> 23 846	<u>29 836</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>34 234</u> 24 095	<u>32 478</u> 24 095	<u>30 088</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>32 736</u> 24 348	<u>30 346</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 076</u> 24 610	<u>34 757</u> 24 610	<u>40 133</u> 26 181	<u>35 023</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>30 429</u> 24 872
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 878	<u>35 029</u> 24 878	<u>40 422</u> 26 465	<u>35 298</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>30 704</u> 25 142
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 295</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841	<u>39 302</u> 25 363	<u>34 234</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>29 640</u> 24 095
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 550</u> 24 092	<u>34 231</u> 24 092	<u>39 573</u> 25 630	<u>34 491</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>29 897</u> 24 348
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>39 850</u> 25 902	<u>34 755</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>30 161</u> 24 607
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 878	<u>35 029</u> 24 878	<u>40 422</u> 26 465	<u>35 298</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>30 704</u> 25 142
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 626</u> 25 151	<u>35 307</u> 25 151	<u>40 718</u> 26 756	<u>35 579</u> 25 418	<u>36 652</u> 25 418	<u>36 652</u> 25 418	<u>30 985</u> 25 418
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 366</u> 24 583	<u>36 924</u> 24 583	<u>43 395</u> 26 152	<u>37 190</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>31 299</u> 24 844
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 301</u> 24 831	<u>34 982</u> 24 831	<u>40 372</u> 26 416	<u>35 250</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>30 656</u> 25 095
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 558</u> 25 084	<u>35 239</u> 25 084	<u>40 646</u> 26 686	<u>35 510</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>30 917</u> 25 351
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152

212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 096</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>33 268</u> 24 872	<u>30 878</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 371</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>33 542</u> 25 142	<u>31 153</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>34 234</u> 24 095	<u>32 478</u> 24 095	<u>30 088</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>32 736</u> 24 348	<u>30 346</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>34 755</u> 24 607	<u>32 999</u> 24 607	<u>30 609</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 371</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>33 542</u> 25 142	<u>31 153</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 652</u> 25 418	<u>36 652</u> 25 418	<u>35 579</u> 25 418	<u>33 823</u> 25 418	<u>31 433</u> 25 418	<u>36 652</u> 25 418
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>37 190</u> 24 844	<u>35 039</u> 24 844	<u>31 825</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 323</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>35 250</u> 25 095	<u>33 495</u> 25 095	<u>31 105</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>35 510</u> 25 351	<u>33 755</u> 25 351	<u>31 365</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 558</u> 25 084	<u>35 239</u> 25 084	<u>40 646</u> 26 686	<u>35 510</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>30 917</u> 25 351
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 929</u> 26 433	<u>36 610</u> 26 433	<u>42 103</u> 28 120	<u>36 895</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>32 301</u> 26 714
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 929</u> 26 433	<u>36 610</u> 26 433	<u>42 103</u> 28 120	<u>36 895</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>32 301</u> 26 714
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 220</u> 26 720	<u>36 901</u> 26 720	<u>42 414</u> 28 426	<u>37 190</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>32 596</u> 27 005
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152

212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>35 510</u> 25 351	<u>33 755</u> 25 351	<u>31 365</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>35 140</u> 26 714	<u>32 750</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>35 140</u> 26 714	<u>32 750</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>37 190</u> 27 005	<u>35 435</u> 27 005	<u>33 045</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 220</u> 26 720	<u>36 901</u> 26 720	<u>42 414</u> 28 426	<u>37 190</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>32 596</u> 27 005
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 519</u> 27 014	<u>37 200</u> 27 014	<u>42 731</u> 28 738	<u>37 492</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>32 898</u> 27 301
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 366</u> 24 583	<u>36 924</u> 24 583	<u>43 395</u> 26 152	<u>37 190</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>31 299</u> 24 844
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 301</u> 24 831	<u>34 982</u> 24 831	<u>40 372</u> 26 416	<u>35 250</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>30 656</u> 25 095
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 558</u> 25 084	<u>35 239</u> 25 084	<u>40 646</u> 26 686	<u>35 510</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>30 917</u> 25 351
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 558</u> 25 084	<u>35 239</u> 25 084	<u>40 646</u> 26 686	<u>35 510</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>30 917</u> 25 351
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>37 190</u> 27 005	<u>35 435</u> 27 005	<u>33 045</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 565</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>37 492</u> 27 301	<u>35 736</u> 27 301	<u>33 346</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>37 190</u> 24 844	<u>35 039</u> 24 844	<u>31 825</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>36 323</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>35 250</u> 25 095	<u>33 495</u> 25 095	<u>31 105</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>35 510</u> 25 351	<u>33 755</u> 25 351	<u>31 365</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>35 510</u> 25 351	<u>33 755</u> 25 351	<u>31 365</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>35 140</u> 26 714	<u>32 750</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>35 140</u> 26 714	<u>32 750</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>37 190</u> 27 005	<u>35 435</u> 27 005	<u>33 045</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>37 190</u> 27 005	<u>35 435</u> 27 005	<u>33 045</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 565</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>37 492</u> 27 301	<u>35 736</u> 27 301	<u>33 346</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

212-101-2001		3	1	2400	<u>29 088</u> 26 278	<u>38 647</u> 26 278	<u>45 228</u> 27 955	<u>38 931</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>33 040</u> 26 558
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 041</u> 26 543	<u>36 722</u> 26 543	<u>42 223</u> 28 238	<u>37 009</u> 26 826	<u>38 082</u> 26 826	<u>38 082</u> 26 826	<u>32 415</u> 26 826
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>42 515</u> 28 526	<u>37 287</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>32 693</u> 27 100
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>42 814</u> 28 820	<u>37 571</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>32 977</u> 27 379
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661	<u>43 431</u> 29 427	<u>38 156</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>33 562</u> 27 955
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>43 749</u> 29 740	<u>38 458</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>33 864</u> 28 253
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>42 515</u> 28 526	<u>37 287</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>32 693</u> 27 100
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>42 814</u> 28 820	<u>37 571</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>32 977</u> 27 379
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>43 119</u> 29 120	<u>37 860</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>33 266</u> 27 664
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>43 749</u> 29 740	<u>38 458</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>33 864</u> 28 253
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 781</u> 28 256	<u>38 462</u> 28 256	<u>44 074</u> 30 060	<u>38 767</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>34 173</u> 28 557
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>42 814</u> 28 820	<u>37 571</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>32 977</u> 27 379
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>43 119</u> 29 120	<u>37 860</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>33 266</u> 27 664

212-101-2001		3	1	2400	<u>40 442</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>38 931</u> 26 558	<u>36 780</u> 26 558	<u>33 566</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 082</u> 26 826	<u>38 082</u> 26 826	<u>37 009</u> 26 826	<u>35 253</u> 26 826	<u>32 863</u> 26 826	<u>38 082</u> 26 826
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 360</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>37 287</u> 27 100	<u>35 531</u> 27 100	<u>33 141</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>37 571</u> 27 379	<u>35 815</u> 27 379	<u>33 425</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>36 401</u> 27 955	<u>34 011</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>38 458</u> 28 253	<u>36 703</u> 28 253	<u>34 313</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 360</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>37 287</u> 27 100	<u>35 531</u> 27 100	<u>33 141</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>37 571</u> 27 379	<u>35 815</u> 27 379	<u>33 425</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>37 860</u> 27 664	<u>36 105</u> 27 664	<u>33 715</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>38 458</u> 28 253	<u>36 703</u> 28 253	<u>34 313</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 840</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>38 767</u> 28 557	<u>37 011</u> 28 557	<u>34 622</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>37 571</u> 27 379	<u>35 815</u> 27 379	<u>33 425</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>37 860</u> 27 664	<u>36 105</u> 27 664	<u>33 715</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661	<u>43 431</u> 29 427	<u>38 156</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>33 562</u> 27 955
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 781</u> 28 256	<u>38 462</u> 28 256	<u>44 074</u> 30 060	<u>38 767</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>34 173</u> 28 557
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 563	<u>38 774</u> 28 563	<u>44 406</u> 30 386	<u>39 082</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>34 488</u> 28 867
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>43 119</u> 29 120	<u>37 860</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>33 266</u> 27 664
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661	<u>43 431</u> 29 427	<u>38 156</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>33 562</u> 27 955
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>43 749</u> 29 740	<u>38 458</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>33 864</u> 28 253
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 563	<u>38 774</u> 28 563	<u>44 406</u> 30 386	<u>39 082</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>34 488</u> 28 867
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 412</u> 28 877	<u>39 093</u> 28 877	<u>44 745</u> 30 720	<u>39 405</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>34 811</u> 29 184
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 563	<u>38 774</u> 28 563	<u>44 406</u> 30 386	<u>39 082</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>34 488</u> 28 867
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 412</u> 28 877	<u>39 093</u> 28 877	<u>44 745</u> 30 720	<u>39 405</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>34 811</u> 29 184
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 738</u> 29 198	<u>39 419</u> 29 198	<u>45 092</u> 31 062	<u>39 734</u> 29 508	<u>40 807</u> 29 508	<u>40 807</u> 29 508	<u>35 140</u> 29 508
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 071</u> 29 526	<u>39 752</u> 29 526	<u>45 446</u> 31 411	<u>40 071</u> 29 840	<u>41 144</u> 29 840	<u>41 144</u> 29 840	<u>35 477</u> 29 840
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 761</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>46 180</u> 32 133	<u>40 768</u> 30 526	<u>41 841</u> 30 526	<u>41 841</u> 30 526	<u>36 174</u> 30 526

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>36 401</u> 27 955	<u>34 011</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 840</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>38 767</u> 28 557	<u>37 011</u> 28 557	<u>34 622</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>39 082</u> 28 867	<u>37 327</u> 28 867	<u>34 937</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>37 860</u> 27 664	<u>36 105</u> 27 664	<u>33 715</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>36 401</u> 27 955	<u>34 011</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>38 458</u> 28 253	<u>36 703</u> 28 253	<u>34 313</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>39 082</u> 28 867	<u>37 327</u> 28 867	<u>34 937</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 478</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>39 405</u> 29 184	<u>37 649</u> 29 184	<u>35 259</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>39 082</u> 28 867	<u>37 327</u> 28 867	<u>34 937</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 478</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>39 405</u> 29 184	<u>37 649</u> 29 184	<u>35 259</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 807</u> 29 508	<u>40 807</u> 29 508	<u>39 734</u> 29 508	<u>37 979</u> 29 508	<u>35 589</u> 29 508	<u>40 807</u> 29 508
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>41 144</u> 29 840	<u>41 144</u> 29 840	<u>40 071</u> 29 840	<u>38 315</u> 29 840	<u>35 926</u> 29 840	<u>41 144</u> 29 840
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 841</u> 30 526	<u>41 841</u> 30 526	<u>40 768</u> 30 526	<u>39 012</u> 30 526	<u>36 623</u> 30 526	<u>41 841</u> 30 526

212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 672</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821	<u>47 976</u> 30 661	<u>41 542</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128	<u>35 651</u> 29 128
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 651</u> 29 112	<u>39 332</u> 29 112	<u>44 999</u> 30 970	<u>39 646</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422	<u>35 052</u> 29 422
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 409	<u>39 633</u> 29 409	<u>45 320</u> 31 286	<u>39 951</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>35 357</u> 29 722
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 575</u> 30 022	<u>40 256</u> 30 022	<u>45 982</u> 31 938	<u>40 580</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341	<u>35 986</u> 30 341
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 896</u> 30 338	<u>40 577</u> 30 338	<u>46 324</u> 32 274	<u>40 905</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661	<u>36 311</u> 30 661
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 651</u> 29 112	<u>39 332</u> 29 112	<u>44 999</u> 30 970	<u>39 646</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422	<u>35 052</u> 29 422
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 409	<u>39 633</u> 29 409	<u>45 320</u> 31 286	<u>39 951</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>35 357</u> 29 722
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 260</u> 29 712	<u>39 941</u> 29 712	<u>45 648</u> 31 609	<u>40 263</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029	<u>35 669</u> 30 029
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 896</u> 30 338	<u>40 577</u> 30 338	<u>46 324</u> 32 274	<u>40 905</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661	<u>36 311</u> 30 661
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 224</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>46 673</u> 32 618	<u>41 236</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>36 642</u> 30 987
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 409	<u>39 633</u> 29 409	<u>45 320</u> 31 286	<u>39 951</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>35 357</u> 29 722
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 260</u> 29 712	<u>39 941</u> 29 712	<u>45 648</u> 31 609	<u>40 263</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029	<u>35 669</u> 30 029

212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>43 054</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128	<u>41 542</u> 29 128	<u>39 391</u> 29 128	<u>36 177</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>40 719</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422	<u>39 646</u> 29 422	<u>37 891</u> 29 422	<u>35 501</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>39 951</u> 29 722	<u>38 196</u> 29 722	<u>35 806</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>41 653</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341	<u>40 580</u> 30 341	<u>38 825</u> 30 341	<u>36 435</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>41 978</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>39 149</u> 30 661	<u>36 760</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>40 719</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422	<u>39 646</u> 29 422	<u>37 891</u> 29 422	<u>35 501</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>39 951</u> 29 722	<u>38 196</u> 29 722	<u>35 806</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>41 335</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029	<u>40 263</u> 30 029	<u>38 507</u> 30 029	<u>36 117</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>41 978</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>39 149</u> 30 661	<u>36 760</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>41 236</u> 30 987	<u>39 481</u> 30 987	<u>37 091</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>39 951</u> 29 722	<u>38 196</u> 29 722	<u>35 806</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>41 335</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029	<u>40 263</u> 30 029	<u>38 507</u> 30 029	<u>36 117</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 575</u> 30 022	<u>40 256</u> 30 022	<u>45 982</u> 31 938	<u>40 580</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341	<u>35 986</u> 30 341
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 224</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>46 673</u> 32 618	<u>41 236</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>36 642</u> 30 987
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 559</u> 30 990	<u>41 240</u> 30 990	<u>47 029</u> 32 969	<u>41 575</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320	<u>36 981</u> 31 320
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 224</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>46 673</u> 32 618	<u>41 236</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>36 642</u> 30 987
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 559</u> 30 990	<u>41 240</u> 30 990	<u>47 029</u> 32 969	<u>41 575</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320	<u>36 981</u> 31 320
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 901</u> 31 327	<u>41 582</u> 31 327	<u>47 393</u> 33 327	<u>41 921</u> 31 661	<u>42 994</u> 31 661	<u>42 994</u> 31 661	<u>37 327</u> 31 661
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 251</u> 31 672	<u>41 932</u> 31 672	<u>47 765</u> 33 693	<u>42 274</u> 32 008	<u>43 347</u> 32 008	<u>43 347</u> 32 008	<u>37 680</u> 32 008
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 974</u> 32 383	<u>42 655</u> 32 383	<u>48 535</u> 34 450	<u>43 005</u> 32 728	<u>44 078</u> 32 728	<u>44 078</u> 32 728	<u>38 411</u> 32 728
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 117</u> 32 212	<u>44 675</u> 32 212	<u>51 641</u> 34 268	<u>45 024</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554	<u>39 132</u> 32 554
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 130</u> 32 537	<u>42 811</u> 32 537	<u>48 701</u> 34 614	<u>43 163</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883	<u>38 569</u> 32 883
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 468</u> 32 869	<u>43 149</u> 32 869	<u>49 060</u> 34 967	<u>43 504</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>38 910</u> 33 219
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 163</u> 33 554	<u>43 844</u> 33 554	<u>49 800</u> 35 696	<u>44 207</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911	<u>39 613</u> 33 911

212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>41 653</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341	<u>40 580</u> 30 341	<u>38 825</u> 30 341	<u>36 435</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>41 236</u> 30 987	<u>39 481</u> 30 987	<u>37 091</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>42 648</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320	<u>41 575</u> 31 320	<u>39 819</u> 31 320	<u>37 430</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>41 236</u> 30 987	<u>39 481</u> 30 987	<u>37 091</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>42 648</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320	<u>41 575</u> 31 320	<u>39 819</u> 31 320	<u>37 430</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>42 994</u> 31 661	<u>42 994</u> 31 661	<u>41 921</u> 31 661	<u>40 165</u> 31 661	<u>37 775</u> 31 661	<u>42 994</u> 31 661
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>43 347</u> 32 008	<u>43 347</u> 32 008	<u>42 274</u> 32 008	<u>40 519</u> 32 008	<u>38 129</u> 32 008	<u>43 347</u> 32 008
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>44 078</u> 32 728	<u>44 078</u> 32 728	<u>43 005</u> 32 728	<u>41 249</u> 32 728	<u>38 860</u> 32 728	<u>44 078</u> 32 728
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>46 535</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554	<u>45 024</u> 32 554	<u>42 873</u> 32 554	<u>39 659</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>44 236</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883	<u>43 163</u> 32 883	<u>41 407</u> 32 883	<u>39 018</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>41 748</u> 33 219	<u>39 359</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>45 280</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911	<u>44 207</u> 33 911	<u>42 451</u> 33 911	<u>40 062</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 522</u> 33 907	<u>44 203</u> 33 907	<u>50 182</u> 36 071	<u>44 570</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268	<u>39 976</u> 34 268
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 130</u> 32 537	<u>42 811</u> 32 537	<u>48 701</u> 34 614	<u>43 163</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883	<u>38 569</u> 32 883
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 468</u> 32 869	<u>43 149</u> 32 869	<u>49 060</u> 34 967	<u>43 504</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>38 910</u> 33 219
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>35 812</u> 33 208	<u>43 493</u> 33 208	<u>49 426</u> 35 328	<u>43 852</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561	<u>39 258</u> 33 561
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 522</u> 33 907	<u>44 203</u> 33 907	<u>50 182</u> 36 071	<u>44 570</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268	<u>39 976</u> 34 268
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 889</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>50 572</u> 36 455	<u>44 940</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>40 346</u> 34 632
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 468</u> 32 869	<u>43 149</u> 32 869	<u>49 060</u> 34 967	<u>43 504</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>38 910</u> 33 219
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>35 812</u> 33 208	<u>43 493</u> 33 208	<u>49 426</u> 35 328	<u>43 852</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561	<u>39 258</u> 33 561
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 163</u> 33 554	<u>43 844</u> 33 554	<u>49 800</u> 35 696	<u>44 207</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911	<u>39 613</u> 33 911
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 889</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>50 572</u> 36 455	<u>44 940</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>40 346</u> 34 632
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 263</u> 34 636	<u>44 944</u> 34 636	<u>50 970</u> 36 847	<u>45 318</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>40 725</u> 35 005
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 889</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>50 572</u> 36 455	<u>44 940</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>40 346</u> 34 632
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 263</u> 34 636	<u>44 944</u> 34 636	<u>50 970</u> 36 847	<u>45 318</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>40 725</u> 35 005

212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>45 643</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>42 814</u> 34 268	<u>40 424</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>44 236</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883	<u>43 163</u> 32 883	<u>41 407</u> 32 883	<u>39 018</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>41 748</u> 33 219	<u>39 359</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 925</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561	<u>43 852</u> 33 561	<u>42 096</u> 33 561	<u>39 707</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>45 643</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>42 814</u> 34 268	<u>40 424</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 795</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>41 748</u> 33 219	<u>39 359</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 925</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561	<u>43 852</u> 33 561	<u>42 096</u> 33 561	<u>39 707</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>45 280</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911	<u>44 207</u> 33 911	<u>42 451</u> 33 911	<u>40 062</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 795</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005	<u>43 563</u> 35 005	<u>41 173</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 795</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005	<u>43 563</u> 35 005	<u>41 173</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 646</u> 35 013	<u>45 327</u> 35 013	<u>51 377</u> 37 248	<u>45 705</u> 35 385	<u>46 778</u> 35 385	<u>46 778</u> 35 385	<u>41 111</u> 35 385
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 037</u> 35 398	<u>45 718</u> 35 398	<u>51 793</u> 37 657	<u>46 100</u> 35 774	<u>47 173</u> 35 774	<u>47 173</u> 35 774	<u>41 506</u> 35 774
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 845</u> 36 193	<u>46 526</u> 36 193	<u>52 652</u> 38 503	<u>46 917</u> 36 578	<u>47 990</u> 36 578	<u>47 990</u> 36 578	<u>42 323</u> 36 578
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 562</u> 35 603	<u>48 120</u> 35 603	<u>55 306</u> 37 875	<u>48 505</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>42 614</u> 35 981
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 610</u> 35 962	<u>46 291</u> 35 962	<u>52 403</u> 38 258	<u>46 680</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345	<u>42 086</u> 36 345
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 364</u> 36 704	<u>47 044</u> 36 704	<u>53 204</u> 39 046	<u>47 441</u> 37 094	<u>48 514</u> 37 094	<u>48 514</u> 37 094	<u>42 847</u> 37 094
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 752</u> 37 086	<u>47 433</u> 37 086	<u>53 618</u> 39 453	<u>47 834</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480	<u>43 240</u> 37 480
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 610</u> 35 962	<u>46 291</u> 35 962	<u>52 403</u> 38 258	<u>46 680</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345	<u>42 086</u> 36 345
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 983</u> 36 329	<u>46 664</u> 36 329	<u>52 799</u> 38 648	<u>47 057</u> 36 716	<u>48 130</u> 36 716	<u>48 130</u> 36 716	<u>42 463</u> 36 716
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 752</u> 37 086	<u>47 433</u> 37 086	<u>53 618</u> 39 453	<u>47 834</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480	<u>43 240</u> 37 480
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 149</u> 37 476	<u>47 830</u> 37 476	<u>54 039</u> 39 868	<u>48 235</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875	<u>43 641</u> 37 875
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 149</u> 37 476	<u>47 830</u> 37 476	<u>54 039</u> 39 868	<u>48 235</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875	<u>43 641</u> 37 875

212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>46 778</u> 35 385	<u>46 778</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385	<u>43 949</u> 35 385	<u>41 560</u> 35 385	<u>46 778</u> 35 385
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>47 173</u> 35 774	<u>47 173</u> 35 774	<u>46 100</u> 35 774	<u>44 344</u> 35 774	<u>41 955</u> 35 774	<u>47 173</u> 35 774
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>47 990</u> 36 578	<u>47 990</u> 36 578	<u>46 917</u> 36 578	<u>45 161</u> 36 578	<u>42 772</u> 36 578	<u>47 990</u> 36 578
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>48 505</u> 35 981	<u>46 354</u> 35 981	<u>43 141</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 753</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345	<u>46 680</u> 36 345	<u>44 924</u> 36 345	<u>42 535</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 514</u> 37 094	<u>48 514</u> 37 094	<u>47 441</u> 37 094	<u>45 686</u> 37 094	<u>43 296</u> 37 094	<u>48 514</u> 37 094
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 907</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480	<u>47 834</u> 37 480	<u>46 078</u> 37 480	<u>43 688</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 753</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345	<u>46 680</u> 36 345	<u>44 924</u> 36 345	<u>42 535</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>48 130</u> 36 716	<u>48 130</u> 36 716	<u>47 057</u> 36 716	<u>45 301</u> 36 716	<u>42 911</u> 36 716	<u>48 130</u> 36 716
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 907</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480	<u>47 834</u> 37 480	<u>46 078</u> 37 480	<u>43 688</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>49 308</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875	<u>48 235</u> 37 875	<u>46 479</u> 37 875	<u>44 089</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>49 308</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875	<u>48 235</u> 37 875	<u>46 479</u> 37 875	<u>44 089</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 554</u> 37 875	<u>48 235</u> 37 875	<u>54 470</u> 40 293	<u>48 644</u> 38 278	<u>49 717</u> 38 278	<u>49 717</u> 38 278	<u>44 050</u> 38 278
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 390</u> 38 698	<u>49 071</u> 38 698	<u>55 360</u> 41 168	<u>49 489</u> 39 110	<u>50 562</u> 39 110	<u>50 562</u> 39 110	<u>44 895</u> 39 110
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 822</u> 39 124	<u>49 503</u> 39 124	<u>55 820</u> 41 621	<u>49 926</u> 39 540	<u>50 999</u> 39 540	<u>50 999</u> 39 540	<u>45 332</u> 39 540
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 562</u> 35 603	<u>48 120</u> 35 603	<u>55 306</u> 37 875	<u>48 505</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>42 614</u> 35 981
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>43 729</u> 40 689	<u>53 288</u> 40 689	<u>60 803</u> 43 286	<u>53 728</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121	<u>47 836</u> 41 121
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 830</u> 41 100	<u>51 511</u> 41 100	<u>57 956</u> 43 723	<u>51 955</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537	<u>47 361</u> 41 537
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 691</u> 41 947	<u>52 372</u> 41 947	<u>58 872</u> 44 624	<u>52 825</u> 42 393	<u>53 898</u> 42 393	<u>53 898</u> 42 393	<u>48 231</u> 42 393
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>45 135</u> 42 384	<u>52 816</u> 42 384	<u>59 344</u> 45 089	<u>53 274</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835	<u>48 680</u> 42 835
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 830</u> 41 100	<u>51 511</u> 41 100	<u>57 956</u> 43 723	<u>51 955</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537	<u>47 361</u> 41 537
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>44 256</u> 41 519	<u>51 937</u> 41 519	<u>58 409</u> 44 169	<u>52 386</u> 41 961	<u>53 459</u> 41 961	<u>53 459</u> 41 961	<u>47 792</u> 41 961
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>45 135</u> 42 384	<u>52 816</u> 42 384	<u>59 344</u> 45 089	<u>53 274</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835	<u>48 680</u> 42 835

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 717</u> 38 278	<u>49 717</u> 38 278	<u>48 644</u> 38 278	<u>46 888</u> 38 278	<u>44 499</u> 38 278	<u>49 717</u> 38 278
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>50 562</u> 39 110	<u>50 562</u> 39 110	<u>49 489</u> 39 110	<u>47 734</u> 39 110	<u>45 344</u> 39 110	<u>50 562</u> 39 110
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 999</u> 39 540	<u>50 999</u> 39 540	<u>49 926</u> 39 540	<u>48 170</u> 39 540	<u>45 781</u> 39 540	<u>50 999</u> 39 540
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>48 505</u> 35 981	<u>46 354</u> 35 981	<u>43 141</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>55 239</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121	<u>53 728</u> 41 121	<u>51 577</u> 41 121	<u>48 363</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>53 028</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537	<u>51 955</u> 41 537	<u>50 199</u> 41 537	<u>47 810</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>53 898</u> 42 393	<u>53 898</u> 42 393	<u>52 825</u> 42 393	<u>51 069</u> 42 393	<u>48 680</u> 42 393	<u>53 898</u> 42 393
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>54 347</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835	<u>53 274</u> 42 835	<u>51 518</u> 42 835	<u>49 129</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>53 028</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537	<u>51 955</u> 41 537	<u>50 199</u> 41 537	<u>47 810</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>53 459</u> 41 961	<u>53 459</u> 41 961	<u>52 386</u> 41 961	<u>50 630</u> 41 961	<u>48 240</u> 41 961	<u>53 459</u> 41 961
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>54 347</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835	<u>53 274</u> 42 835	<u>51 518</u> 42 835	<u>49 129</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 588</u> 42 830	<u>53 269</u> 42 830	<u>59 826</u> 45 564	<u>53 732</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286	<u>49 138</u> 43 286
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 588</u> 42 830	<u>53 269</u> 42 830	<u>59 826</u> 45 564	<u>53 732</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286	<u>49 138</u> 43 286
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>46 051</u> 43 286	<u>53 732</u> 43 286	<u>60 319</u> 46 049	<u>54 200</u> 43 746	<u>55 273</u> 43 746	<u>55 273</u> 43 746	<u>49 606</u> 43 746
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>47 007</u> 44 227	<u>54 688</u> 44 227	<u>61 336</u> 47 050	<u>55 166</u> 44 697	<u>56 239</u> 44 697	<u>56 239</u> 44 697	<u>50 572</u> 44 697
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>47 501</u> 44 713	<u>55 182</u> 44 713	<u>61 861</u> 47 567	<u>55 665</u> 45 188	<u>56 738</u> 45 188	<u>56 738</u> 45 188	<u>51 071</u> 45 188
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 969</u> 41 909	<u>54 528</u> 41 909	<u>62 123</u> 44 584	<u>54 981</u> 42 355	<u>56 493</u> 42 355	<u>56 493</u> 42 355	<u>49 090</u> 42 355
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 083</u> 42 333	<u>52 763</u> 42 333	<u>59 288</u> 45 035	<u>53 221</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783	<u>48 627</u> 42 783
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 969</u> 43 205	<u>53 650</u> 43 205	<u>60 232</u> 45 963	<u>54 117</u> 43 665	<u>55 190</u> 43 665	<u>55 190</u> 43 665	<u>49 523</u> 43 665
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 427</u> 43 655	<u>54 108</u> 43 655	<u>60 718</u> 46 442	<u>54 579</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120	<u>49 985</u> 44 120
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 083</u> 42 333	<u>52 763</u> 42 333	<u>59 288</u> 45 035	<u>53 221</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783	<u>48 627</u> 42 783
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 521</u> 42 765	<u>53 202</u> 42 765	<u>59 755</u> 45 494	<u>53 665</u> 43 219	<u>54 737</u> 43 219	<u>54 737</u> 43 219	<u>49 071</u> 43 219
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 427</u> 43 655	<u>54 108</u> 43 655	<u>60 718</u> 46 442	<u>54 579</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120	<u>49 985</u> 44 120

212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>54 805</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286	<u>53 732</u> 43 286	<u>51 976</u> 43 286	<u>49 587</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>54 805</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286	<u>53 732</u> 43 286	<u>51 976</u> 43 286	<u>49 587</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>55 273</u> 43 746	<u>55 273</u> 43 746	<u>54 200</u> 43 746	<u>52 444</u> 43 746	<u>50 054</u> 43 746	<u>55 273</u> 43 746
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>56 239</u> 44 697	<u>56 239</u> 44 697	<u>55 166</u> 44 697	<u>53 410</u> 44 697	<u>51 021</u> 44 697	<u>56 239</u> 44 697
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>56 738</u> 45 188	<u>56 738</u> 45 188	<u>55 665</u> 45 188	<u>53 909</u> 45 188	<u>51 520</u> 45 188	<u>56 738</u> 45 188
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>56 493</u> 42 355	<u>56 493</u> 42 355	<u>54 981</u> 42 355	<u>52 830</u> 42 355	<u>49 616</u> 42 355	<u>56 493</u> 42 355
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>54 294</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783	<u>53 221</u> 42 783	<u>51 465</u> 42 783	<u>49 076</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>55 190</u> 43 665	<u>55 190</u> 43 665	<u>54 117</u> 43 665	<u>52 362</u> 43 665	<u>49 972</u> 43 665	<u>55 190</u> 43 665
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>55 652</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120	<u>54 579</u> 44 120	<u>52 824</u> 44 120	<u>50 434</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>54 294</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783	<u>53 221</u> 42 783	<u>51 465</u> 42 783	<u>49 076</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>54 737</u> 43 219	<u>54 737</u> 43 219	<u>53 665</u> 43 219	<u>51 909</u> 43 219	<u>49 519</u> 43 219	<u>54 737</u> 43 219
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>55 652</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120	<u>54 579</u> 44 120	<u>52 824</u> 44 120	<u>50 434</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 893</u> 44 115	<u>54 574</u> 44 115	<u>61 215</u> 46 931	<u>55 051</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584	<u>50 457</u> 44 584
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 893</u> 44 115	<u>54 574</u> 44 115	<u>61 215</u> 46 931	<u>55 051</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584	<u>50 457</u> 44 584
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 370</u> 44 584	<u>55 051</u> 44 584	<u>61 722</u> 47 430	<u>55 533</u> 45 059	<u>56 606</u> 45 059	<u>56 606</u> 45 059	<u>50 939</u> 45 059
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 355</u> 45 554	<u>56 036</u> 45 554	<u>62 770</u> 48 461	<u>56 528</u> 46 038	<u>57 601</u> 46 038	<u>57 601</u> 46 038	<u>51 934</u> 46 038
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 864</u> 46 054	<u>56 545</u> 46 054	<u>63 311</u> 48 994	<u>57 042</u> 46 544	<u>58 115</u> 46 544	<u>58 115</u> 46 544	<u>52 448</u> 46 544
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>46 247</u> 43 167	<u>55 805</u> 43 167	<u>63 482</u> 45 922	<u>56 272</u> 43 626	<u>57 784</u> 43 626	<u>57 784</u> 43 626	<u>50 381</u> 43 626
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 373</u> 43 603	<u>54 054</u> 43 603	<u>60 661</u> 46 386	<u>54 525</u> 44 066	<u>55 598</u> 44 066	<u>55 598</u> 44 066	<u>49 931</u> 44 066
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 286</u> 44 502	<u>54 967</u> 44 502	<u>61 633</u> 47 342	<u>55 448</u> 44 975	<u>56 521</u> 44 975	<u>56 521</u> 44 975	<u>50 854</u> 44 975
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 757</u> 44 965	<u>55 438</u> 44 965	<u>62 134</u> 47 835	<u>55 924</u> 45 443	<u>56 997</u> 45 443	<u>56 997</u> 45 443	<u>51 330</u> 45 443
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 373</u> 43 603	<u>54 054</u> 43 603	<u>60 661</u> 46 386	<u>54 525</u> 44 066	<u>55 598</u> 44 066	<u>55 598</u> 44 066	<u>49 931</u> 44 066
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 825</u> 44 047	<u>54 506</u> 44 047	<u>61 142</u> 46 859	<u>54 982</u> 44 516	<u>56 055</u> 44 516	<u>56 055</u> 44 516	<u>50 388</u> 44 516
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 757</u> 44 965	<u>55 438</u> 44 965	<u>62 134</u> 47 835	<u>55 924</u> 45 443	<u>56 997</u> 45 443	<u>56 997</u> 45 443	<u>51 330</u> 45 443

212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>56 124</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584	<u>55 051</u> 44 584	<u>53 296</u> 44 584	<u>50 906</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>56 124</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584	<u>55 051</u> 44 584	<u>53 296</u> 44 584	<u>50 906</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>56 606</u> 45 059	<u>56 606</u> 45 059	<u>55 533</u> 45 059	<u>53 777</u> 45 059	<u>51 388</u> 45 059	<u>56 606</u> 45 059
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>57 601</u> 46 038	<u>57 601</u> 46 038	<u>56 528</u> 46 038	<u>54 773</u> 46 038	<u>52 383</u> 46 038	<u>57 601</u> 46 038
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>58 115</u> 46 544	<u>58 115</u> 46 544	<u>57 042</u> 46 544	<u>55 287</u> 46 544	<u>52 897</u> 46 544	<u>58 115</u> 46 544
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>57 784</u> 43 626	<u>57 784</u> 43 626	<u>56 272</u> 43 626	<u>54 121</u> 43 626	<u>50 907</u> 43 626	<u>57 784</u> 43 626
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>55 598</u> 44 066	<u>55 598</u> 44 066	<u>54 525</u> 44 066	<u>52 769</u> 44 066	<u>50 380</u> 44 066	<u>55 598</u> 44 066
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>56 521</u> 44 975	<u>56 521</u> 44 975	<u>55 448</u> 44 975	<u>53 693</u> 44 975	<u>51 303</u> 44 975	<u>56 521</u> 44 975
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>56 997</u> 45 443	<u>56 997</u> 45 443	<u>55 924</u> 45 443	<u>54 169</u> 45 443	<u>51 779</u> 45 443	<u>56 997</u> 45 443
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>55 598</u> 44 066	<u>55 598</u> 44 066	<u>54 525</u> 44 066	<u>52 769</u> 44 066	<u>50 380</u> 44 066	<u>55 598</u> 44 066
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>56 055</u> 44 516	<u>56 055</u> 44 516	<u>54 982</u> 44 516	<u>53 226</u> 44 516	<u>50 837</u> 44 516	<u>56 055</u> 44 516
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>56 997</u> 45 443	<u>56 997</u> 45 443	<u>55 924</u> 45 443	<u>54 169</u> 45 443	<u>51 779</u> 45 443	<u>56 997</u> 45 443

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 238</u> 45 438	<u>55 919</u> 45 438	<u>62 645</u> 48 339	<u>56 410</u> 45 922	<u>57 483</u> 45 922	<u>57 483</u> 45 922	<u>51 816</u> 45 922
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 238</u> 45 438	<u>55 919</u> 45 438	<u>62 645</u> 48 339	<u>56 410</u> 45 922	<u>57 483</u> 45 922	<u>57 483</u> 45 922	<u>51 816</u> 45 922
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 729</u> 45 922	<u>56 410</u> 45 922	<u>63 168</u> 48 853	<u>56 907</u> 46 410	<u>57 979</u> 46 410	<u>57 979</u> 46 410	<u>52 313</u> 46 410
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 743</u> 46 920	<u>57 424</u> 46 920	<u>64 247</u> 49 915	<u>57 932</u> 47 419	<u>59 004</u> 47 419	<u>59 004</u> 47 419	<u>53 338</u> 47 419
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 267</u> 47 436	<u>57 948</u> 47 436	<u>64 804</u> 50 464	<u>58 461</u> 47 940	<u>59 534</u> 47 940	<u>59 534</u> 47 940	<u>53 867</u> 47 940
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 563</u> 44 462	<u>57 121</u> 44 462	<u>64 881</u> 47 299	<u>57 602</u> 44 935	<u>59 113</u> 44 935	<u>59 113</u> 44 935	<u>51 710</u> 44 935
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>47 702</u> 44 911	<u>55 383</u> 44 911	<u>62 075</u> 47 777	<u>55 868</u> 45 388	<u>56 941</u> 45 388	<u>56 941</u> 45 388	<u>51 274</u> 45 388
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>48 643</u> 45 837	<u>56 324</u> 45 837	<u>63 076</u> 48 762	<u>56 819</u> 46 324	<u>57 892</u> 46 324	<u>57 892</u> 46 324	<u>52 225</u> 46 324
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 128</u> 46 314	<u>56 809</u> 46 314	<u>63 592</u> 49 270	<u>57 309</u> 46 807	<u>58 382</u> 46 807	<u>58 382</u> 46 807	<u>52 715</u> 46 807
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>47 702</u> 44 911	<u>55 383</u> 44 911	<u>62 075</u> 47 777	<u>55 868</u> 45 388	<u>56 941</u> 45 388	<u>56 941</u> 45 388	<u>51 274</u> 45 388
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 167</u> 45 369	<u>55 848</u> 45 369	<u>62 570</u> 48 265	<u>56 339</u> 45 852	<u>57 412</u> 45 852	<u>57 412</u> 45 852	<u>51 745</u> 45 852
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 128</u> 46 314	<u>56 809</u> 46 314	<u>63 592</u> 49 270	<u>57 309</u> 46 807	<u>58 382</u> 46 807	<u>58 382</u> 46 807	<u>52 715</u> 46 807

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>57 483</u> 45 922	<u>57 483</u> 45 922	<u>56 410</u> 45 922	<u>54 655</u> 45 922	<u>52 265</u> 45 922	<u>57 483</u> 45 922
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>57 483</u> 45 922	<u>57 483</u> 45 922	<u>56 410</u> 45 922	<u>54 655</u> 45 922	<u>52 265</u> 45 922	<u>57 483</u> 45 922
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>57 979</u> 46 410	<u>57 979</u> 46 410	<u>56 907</u> 46 410	<u>55 151</u> 46 410	<u>52 761</u> 46 410	<u>57 979</u> 46 410
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>59 004</u> 47 419	<u>59 004</u> 47 419	<u>57 932</u> 47 419	<u>56 176</u> 47 419	<u>53 786</u> 47 419	<u>59 004</u> 47 419
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>59 534</u> 47 940	<u>59 534</u> 47 940	<u>58 461</u> 47 940	<u>56 705</u> 47 940	<u>54 316</u> 47 940	<u>59 534</u> 47 940
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>59 113</u> 44 935	<u>59 113</u> 44 935	<u>57 602</u> 44 935	<u>55 451</u> 44 935	<u>52 237</u> 44 935	<u>59 113</u> 44 935
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>56 941</u> 45 388	<u>56 941</u> 45 388	<u>55 868</u> 45 388	<u>54 113</u> 45 388	<u>51 723</u> 45 388	<u>56 941</u> 45 388
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>57 892</u> 46 324	<u>57 892</u> 46 324	<u>56 819</u> 46 324	<u>55 063</u> 46 324	<u>52 674</u> 46 324	<u>57 892</u> 46 324
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>58 382</u> 46 807	<u>58 382</u> 46 807	<u>57 309</u> 46 807	<u>55 554</u> 46 807	<u>53 164</u> 46 807	<u>58 382</u> 46 807
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>56 941</u> 45 388	<u>56 941</u> 45 388	<u>55 868</u> 45 388	<u>54 113</u> 45 388	<u>51 723</u> 45 388	<u>56 941</u> 45 388
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>57 412</u> 45 852	<u>57 412</u> 45 852	<u>56 339</u> 45 852	<u>54 583</u> 45 852	<u>52 193</u> 45 852	<u>57 412</u> 45 852
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>58 382</u> 46 807	<u>58 382</u> 46 807	<u>57 309</u> 46 807	<u>55 554</u> 46 807	<u>53 164</u> 46 807	<u>58 382</u> 46 807

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 623</u> 46 802	<u>57 304</u> 46 802	<u>64 119</u> 49 789	<u>57 810</u> 47 299	<u>58 883</u> 47 299	<u>58 883</u> 47 299	<u>53 216</u> 47 299
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 623</u> 46 802	<u>57 304</u> 46 802	<u>64 119</u> 49 789	<u>57 810</u> 47 299	<u>58 883</u> 47 299	<u>58 883</u> 47 299	<u>53 216</u> 47 299
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 129</u> 47 299	<u>57 810</u> 47 299	<u>64 657</u> 50 319	<u>58 321</u> 47 803	<u>59 394</u> 47 803	<u>59 394</u> 47 803	<u>53 727</u> 47 803
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 174</u> 48 328	<u>58 855</u> 48 328	<u>65 768</u> 51 412	<u>59 377</u> 48 842	<u>60 450</u> 48 842	<u>60 450</u> 48 842	<u>54 783</u> 48 842
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 713</u> 48 859	<u>59 394</u> 48 859	<u>66 342</u> 51 977	<u>59 922</u> 49 379	<u>60 995</u> 49 379	<u>60 995</u> 49 379	<u>55 328</u> 49 379

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 073	<u>31 326</u> 19 073	<u>37 440</u> 20 291	<u>31 533</u> 19 276	<u>33 044</u> 19 276	<u>33 044</u> 19 276	<u>25 641</u> 19 276
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 512</u> 20 790	<u>33 070</u> 20 790	<u>39 295</u> 22 117	<u>33 295</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>27 404</u> 21 011
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 413</u> 22 661	<u>34 971</u> 22 661	<u>41 318</u> 24 107	<u>35 216</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>29 325</u> 22 902
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 118</u> 24 339	<u>36 677</u> 24 339	<u>43 132</u> 25 893	<u>36 940</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>31 049</u> 24 598
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 118</u> 24 339	<u>36 677</u> 24 339	<u>43 132</u> 25 893	<u>36 940</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>31 049</u> 24 598

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>58 883</u> 47 299	<u>58 883</u> 47 299	<u>57 810</u> 47 299	<u>56 054</u> 47 299	<u>53 665</u> 47 299	<u>58 883</u> 47 299
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>58 883</u> 47 299	<u>58 883</u> 47 299	<u>57 810</u> 47 299	<u>56 054</u> 47 299	<u>53 665</u> 47 299	<u>58 883</u> 47 299
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>59 394</u> 47 803	<u>59 394</u> 47 803	<u>58 321</u> 47 803	<u>56 565</u> 47 803	<u>54 176</u> 47 803	<u>59 394</u> 47 803
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>60 450</u> 48 842	<u>60 450</u> 48 842	<u>59 377</u> 48 842	<u>57 621</u> 48 842	<u>55 232</u> 48 842	<u>60 450</u> 48 842
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>60 995</u> 49 379	<u>60 995</u> 49 379	<u>59 922</u> 49 379	<u>58 167</u> 49 379	<u>55 777</u> 49 379	<u>60 995</u> 49 379

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 044</u> 19 276	<u>33 044</u> 19 276	<u>31 533</u> 19 276	<u>29 382</u> 19 276	<u>26 168</u> 19 276	<u>33 044</u> 19 276
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>34 807</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>33 295</u> 21 011	<u>31 144</u> 21 011	<u>27 931</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>36 728</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>35 216</u> 22 902	<u>33 066</u> 22 902	<u>29 852</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>36 940</u> 24 598	<u>34 789</u> 24 598	<u>31 575</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>36 940</u> 24 598	<u>34 789</u> 24 598	<u>31 575</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 824</u> 26 018	<u>38 382</u> 26 018	<u>44 946</u> 27 679	<u>38 664</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>32 772</u> 26 295
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 382</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>47 668</u> 30 357	<u>41 249</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>35 358</u> 28 839
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 793</u> 31 893	<u>44 351</u> 31 893	<u>51 296</u> 33 929	<u>44 696</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>38 805</u> 32 232
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 204</u> 35 250	<u>47 762</u> 35 250	<u>54 925</u> 37 500	<u>48 143</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>42 252</u> 35 625
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>38 204</u> 35 250	<u>47 762</u> 35 250	<u>54 925</u> 37 500	<u>48 143</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>42 252</u> 35 625
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>43 320</u> 40 286	<u>52 878</u> 40 286	<u>60 368</u> 42 857	<u>53 314</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>47 423</u> 40 714
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 962</u> 19 264	<u>31 520</u> 19 264	<u>37 646</u> 20 493	<u>31 728</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>25 837</u> 19 469
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 723</u> 20 998	<u>33 282</u> 20 998	<u>39 520</u> 22 338	<u>33 509</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>27 617</u> 21 221
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 643</u> 22 887	<u>35 202</u> 22 887	<u>41 563</u> 24 348	<u>35 449</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>29 558</u> 23 131
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 366</u> 24 583	<u>36 924</u> 24 583	<u>43 395</u> 26 152	<u>37 190</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>31 299</u> 24 844
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 366</u> 24 583	<u>36 924</u> 24 583	<u>43 395</u> 26 152	<u>37 190</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>31 299</u> 24 844
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 088</u> 26 278	<u>38 647</u> 26 278	<u>45 228</u> 27 955	<u>38 931</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>33 040</u> 26 558

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 175</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>38 664</u> 26 295	<u>36 513</u> 26 295	<u>33 299</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 761</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>41 249</u> 28 839	<u>39 098</u> 28 839	<u>35 884</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>46 208</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>44 696</u> 32 232	<u>42 545</u> 32 232	<u>39 332</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>48 143</u> 35 625	<u>45 992</u> 35 625	<u>42 779</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>48 143</u> 35 625	<u>45 992</u> 35 625	<u>42 779</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>54 826</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>53 314</u> 40 714	<u>51 163</u> 40 714	<u>47 949</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 240</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>31 728</u> 19 469	<u>29 578</u> 19 469	<u>26 364</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>35 020</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>33 509</u> 21 221	<u>31 358</u> 21 221	<u>28 144</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 961</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>35 449</u> 23 131	<u>33 298</u> 23 131	<u>30 085</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>37 190</u> 24 844	<u>35 039</u> 24 844	<u>31 825</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>37 190</u> 24 844	<u>35 039</u> 24 844	<u>31 825</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>40 442</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>38 931</u> 26 558	<u>36 780</u> 26 558	<u>33 566</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558

212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 672</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821	<u>47 976</u> 30 661	<u>41 542</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128	<u>35 651</u> 29 128
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 117</u> 32 212	<u>44 675</u> 32 212	<u>51 641</u> 34 268	<u>45 024</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554	<u>39 132</u> 32 554
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 562</u> 35 603	<u>48 120</u> 35 603	<u>55 306</u> 37 875	<u>48 505</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>42 614</u> 35 981
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 562</u> 35 603	<u>48 120</u> 35 603	<u>55 306</u> 37 875	<u>48 505</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>42 614</u> 35 981
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>43 729</u> 40 689	<u>53 288</u> 40 689	<u>60 803</u> 43 286	<u>53 728</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121	<u>47 836</u> 41 121

212-103.

212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

--	--	--	--	--	--

				,						
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>43 054</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128	<u>41 542</u> 29 128	<u>39 391</u> 29 128	<u>36 177</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>46 535</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554	<u>45 024</u> 32 554	<u>42 873</u> 32 554	<u>39 659</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>48 505</u> 35 981	<u>46 354</u> 35 981	<u>43 141</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>48 505</u> 35 981	<u>46 354</u> 35 981	<u>43 141</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>55 239</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121	<u>53 728</u> 41 121	<u>51 577</u> 41 121	<u>48 363</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121

				,						
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

8.04-08-2023

96

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 152</u> 23 585	<u>33 385</u> 22 079	<u>37 830</u> 25 090	<u>35 169</u> 23 835	<u>36 555</u> 23 835	<u>36 555</u> 23 835	<u>29 769</u> 23 835
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 350</u> 24 764	<u>34 506</u> 23 183	<u>39 104</u> 26 344	<u>36 380</u> 25 027	<u>37 766</u> 25 027	<u>37 766</u> 25 027	<u>30 980</u> 25 027

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>36 555</u> 23 835	<u>36 555</u> 23 835	<u>23 835</u> 23 835	<u>33 198</u> 23 835	<u>30 252</u> 23 835	<u>36 555</u> 23 835
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>37 766</u> 25 027	<u>37 766</u> 25 027	<u>25 027</u> 25 027	<u>34 409</u> 25 027	<u>31 463</u> 25 027	<u>37 766</u> 25 027

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 608</u> 26 002	<u>35 684</u> 24 342	<u>40 443</u> 27 662	<u>37 651</u> 26 279	<u>39 037</u> 26 279	<u>39 037</u> 26 279	<u>32 251</u> 26 279
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 801</u> 27 175	<u>36 800</u> 25 441	<u>41 711</u> 28 910	<u>38 856</u> 27 464	<u>40 242</u> 27 464	<u>40 242</u> 27 464	<u>33 456</u> 27 464
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>31 457</u> 28 806	<u>38 351</u> 26 967	<u>43 473</u> 30 644	<u>40 530</u> 29 112	<u>41 916</u> 29 112	<u>41 916</u> 29 112	<u>35 130</u> 29 112
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 778</u> 30 106	<u>39 588</u> 28 184	<u>44 878</u> 32 028	<u>41 866</u> 30 426	<u>43 251</u> 30 426	<u>43 251</u> 30 426	<u>36 465</u> 30 426
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>33 850</u> 31 161	<u>40 591</u> 29 172	<u>46 019</u> 33 150	<u>42 949</u> 31 493	<u>44 335</u> 31 493	<u>44 335</u> 31 493	<u>37 549</u> 31 493
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 066</u> 33 342	<u>42 666</u> 31 214	<u>48 376</u> 35 471	<u>45 189</u> 33 697	<u>46 574</u> 33 697	<u>46 574</u> 33 697	<u>39 788</u> 33 697
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 083</u> 34 343	<u>43 617</u> 32 150	<u>49 458</u> 36 535	<u>46 216</u> 34 708	<u>47 602</u> 34 708	<u>47 602</u> 34 708	<u>40 815</u> 34 708
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 129</u> 35 373	<u>44 597</u> 33 115	<u>50 571</u> 37 631	<u>47 274</u> 35 749	<u>48 659</u> 35 749	<u>48 659</u> 35 749	<u>41 873</u> 35 749
212-401-0200	-	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 883</u> 24 194	<u>35 533</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 280</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>28 556</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>28 112</u> 25 404	<u>39 447</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 194</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>32 471</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>29 403</u> 26 674	<u>40 285</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 032</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>33 308</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 758</u> 28 007	<u>41 682</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 429</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>34 705</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>32 042</u> 29 271	<u>42 524</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 271</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>35 547</u> 30 701

212-401-0103	75	3	1	2200	<u>39 037</u> 26 279	<u>39 037</u> 26 279	<u>26 279</u> 26 279	<u>35 680</u> 26 279	<u>32 734</u> 26 279	<u>39 037</u> 26 279
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>40 242</u> 27 464	<u>40 242</u> 27 464	<u>27 464</u> 27 464	<u>36 885</u> 27 464	<u>33 939</u> 27 464	<u>40 242</u> 27 464
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>41 916</u> 29 112	<u>41 916</u> 29 112	<u>29 112</u> 29 112	<u>38 559</u> 29 112	<u>35 613</u> 29 112	<u>41 916</u> 29 112
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>43 251</u> 30 426	<u>43 251</u> 30 426	<u>30 426</u> 30 426	<u>39 894</u> 30 426	<u>36 948</u> 30 426	<u>43 251</u> 30 426
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>44 335</u> 31 493	<u>44 335</u> 31 493	<u>31 493</u> 31 493	<u>40 977</u> 31 493	<u>38 031</u> 31 493	<u>44 335</u> 31 493
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>46 574</u> 33 697	<u>46 574</u> 33 697	<u>33 697</u> 33 697	<u>43 217</u> 33 697	<u>40 271</u> 33 697	<u>46 574</u> 33 697
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>47 602</u> 34 708	<u>47 602</u> 34 708	<u>34 708</u> 34 708	<u>44 244</u> 34 708	<u>41 298</u> 34 708	<u>47 602</u> 34 708
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>48 659</u> 35 749	<u>48 659</u> 35 749	<u>35 749</u> 35 749	<u>45 302</u> 35 749	<u>42 356</u> 35 749	<u>48 659</u> 35 749
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 031</u> 23 847	<u>32 043</u> 23 847	<u>28 902</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>39 945</u> 27 685	<u>35 958</u> 27 685	<u>32 816</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>40 783</u> 28 506	<u>36 795</u> 28 506	<u>33 654</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 180</u> 29 875	<u>38 192</u> 29 875	<u>35 051</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 022</u> 30 701	<u>39 035</u> 30 701	<u>35 893</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701

212-401-0206	150	3	1	2200	<u>35 249</u> 32 428						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>36 404</u> 33 564						
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 233</u> 17 648	<u>27 985</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 732</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>21 008</u> 16 447

212-402.

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 551</u> 25 005	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 647</u> 24 116	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 896</u> 22 392	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 314</u> 21 819	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 312</u> 21 818	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 692</u> 22 191	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724

212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 483</u> 16 447	<u>24 495</u> 16 447	<u>21 354</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

[illegible]

212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 458</u> 24 575	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 802</u> 37 322	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 492</u> 34 451	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

[illegible]

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 015</u> 24 041	<u>27 565</u> 25 125	<u>27 565</u> 25 125	<u>27 565</u> 25 125	<u>27 565</u> 25 125	<u>27 565</u> 25 125	<u>26 498</u> 25 125
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 015</u> 24 041	<u>27 470</u> 25 031	<u>27 470</u> 25 031	<u>27 470</u> 25 031	<u>27 470</u> 25 031	<u>27 470</u> 25 031	<u>26 403</u> 25 031
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 015</u> 24 041	<u>27 761</u> 25 317	<u>27 761</u> 25 317	<u>27 761</u> 25 317	<u>27 761</u> 25 317	<u>27 761</u> 25 317	<u>26 694</u> 25 317
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 015</u> 24 041	<u>27 662</u> 25 220	<u>27 662</u> 25 220	<u>27 662</u> 25 220	<u>27 662</u> 25 220	<u>27 662</u> 25 220	<u>26 595</u> 25 220
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 669</u> 26 653	<u>30 028</u> 27 539	<u>30 028</u> 27 539	<u>30 028</u> 27 539	<u>30 028</u> 27 539	<u>30 028</u> 27 539	<u>28 961</u> 27 539
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 669</u> 26 653	<u>29 909</u> 27 422	<u>29 909</u> 27 422	<u>29 909</u> 27 422	<u>29 909</u> 27 422	<u>29 909</u> 27 422	<u>28 842</u> 27 422
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 669</u> 26 653	<u>30 273</u> 27 780	<u>30 273</u> 27 780	<u>30 273</u> 27 780	<u>30 273</u> 27 780	<u>30 273</u> 27 780	<u>29 206</u> 27 780
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 669</u> 26 653	<u>29 883</u> 27 397	<u>29 883</u> 27 397	<u>29 883</u> 27 397	<u>29 883</u> 27 397	<u>29 883</u> 27 397	<u>28 816</u> 27 397
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 719</u> 26 923	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>29 478</u> 28 060
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 719</u> 26 923	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>29 478</u> 28 060
212-501-0300	1225-2019										

212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 975</u> 28 047	<u>30 949</u> 28 047	<u>33 810</u> 28 047	<u>31 105</u> 28 047	<u>32 631</u> 28 047	<u>33 377</u> 28 047	<u>29 486</u> 28 047
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 889</u> 26 982	<u>29 863</u> 26 982	<u>32 724</u> 26 982	<u>30 019</u> 26 982	<u>31 545</u> 26 982	<u>32 291</u> 26 982	<u>28 400</u> 26 982
212-501-0304	, II		1	1000	<u>31 400</u> 30 325	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>27 590</u> 26 167
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 092</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>23 448</u> 22 148
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 092</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>23 448</u> 22 148
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 889</u> 21 099	<u>23 240</u> 20 490	<u>25 859</u> 20 490	<u>23 397</u> 20 490	<u>24 610</u> 20 490	<u>25 425</u> 20 490	<u>21 778</u> 20 490
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 444</u> 16 742	<u>18 924</u> 16 258	<u>21 542</u> 16 258	<u>19 080</u> 16 258	<u>20 294</u> 16 258	<u>21 109</u> 16 258	<u>17 461</u> 16 258

212-502.

212-502-0100	1225-2019										

212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>23 909</u> 22 600
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>23 909</u> 22 600
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 837</u> 20 068	<u>22 810</u> 20 068	<u>25 671</u> 20 068	<u>22 966</u> 20 068	<u>23 937</u> 20 068	<u>24 804</u> 20 068	<u>21 348</u> 20 068
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 254</u> 19 497	<u>22 228</u> 19 497	<u>25 089</u> 19 497	<u>22 384</u> 19 497	<u>23 355</u> 19 497	<u>24 222</u> 19 497	<u>20 766</u> 19 497

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 340</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>35 745</u> 34 204
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 067</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>33 462</u> 31 966
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 818</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>32 208</u> 30 737

212-6.**212-601.**

-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\,246}{17\,294}$						

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{90\,841}{84\,821}$						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{90\,841}{84\,821}$						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{95\,445}{89\,286}$						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{83\,484}{79\,222}$						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									

				,						
212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

				,						
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>46 661</u> 43 516					
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>73 892</u> 68 144	<u>81 383</u> 68 144	<u>80 095</u> 74 892	<u>82 921</u> 68 144	<u>87 363</u> 68 144	<u>80 649</u> 75 430
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>59 402</u> 56 007					
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>101 516</u> 94 930	<u>109 007</u> 94 930	<u>107 719</u> 101 678	<u>110 545</u> 94 930	<u>114 987</u> 94 930	<u>108 273</u> 102 215
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>104 278</u> 97 609	<u>111 770</u> 97 609	<u>110 481</u> 104 356	<u>113 307</u> 97 609	<u>117 750</u> 97 609	<u>111 036</u> 104 894
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>112 565</u> 105 644	<u>120 057</u> 105 644	<u>118 768</u> 112 392	<u>121 595</u> 105 644	<u>126 037</u> 105 644	<u>119 323</u> 112 930
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>115 328</u> 108 323	<u>122 819</u> 108 323	<u>121 531</u> 115 071	<u>124 357</u> 108 323	<u>128 799</u> 108 323	<u>122 085</u> 115 608
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>117 169</u> 110 109	<u>124 661</u> 110 109	<u>123 373</u> 116 856	<u>126 199</u> 110 109	<u>130 641</u> 110 109	<u>123 927</u> 117 394
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 423</u> 86 420					
213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>62 234</u> 57 864					
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>72 269</u> 67 702					

213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>75 870</u> 68 144	<u>87 648</u> 75 430	<u>87 363</u> 68 144	<u>82 579</u> 68 144	<u>78 360</u> 68 144	<u>75 305</u> 68 144
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>103 494</u> 94 930	<u>115 272</u> 102 215	<u>114 987</u> 94 930	<u>110 203</u> 94 930	<u>105 984</u> 94 930	<u>102 929</u> 94 930
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>106 256</u> 97 609	<u>118 034</u> 104 894	<u>117 750</u> 97 609	<u>112 966</u> 97 609	<u>108 747</u> 97 609	<u>105 691</u> 97 609
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>114 543</u> 105 644	<u>126 321</u> 112 930	<u>126 037</u> 105 644	<u>121 253</u> 105 644	<u>117 034</u> 105 644	<u>113 978</u> 105 644
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>117 306</u> 108 323	<u>129 084</u> 115 608	<u>128 799</u> 108 323	<u>124 015</u> 108 323	<u>119 796</u> 108 323	<u>116 741</u> 108 323
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>119 147</u> 110 109	<u>130 926</u> 117 394	<u>130 641</u> 110 109	<u>125 857</u> 110 109	<u>121 638</u> 110 109	<u>118 582</u> 110 109
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 204</u> 84 125				<u>93 633</u> 84 125	<u>90 448</u> 84 125
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>87 363</u> 68 144
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>114 987</u> 94 930
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>117 750</u> 97 609
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>126 037</u> 105 644
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>128 799</u> 108 323
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>130 641</u> 110 109
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	

213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>79 174</u> 74 472					
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>86 770</u> 81 919					
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>92 620</u> 87 654					
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 270</u> 56 660					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>108 452</u> 101 345	<u>116 610</u> 101 345	<u>115 207</u> 108 692	<u>118 284</u> 101 345	<u>123 121</u> 101 345	<u>115 810</u> 109 277
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 855</u> 72 920					
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>84 294</u> 80 212					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>90 021</u> 85 827					
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>155 413</u> 146 880	<u>163 571</u> 146 880	<u>162 168</u> 154 228	<u>165 245</u> 146 880	<u>170 082</u> 146 880	<u>162 771</u> 154 813
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>162 780</u> 154 023	<u>170 937</u> 154 023	<u>169 534</u> 161 371	<u>172 611</u> 154 023	<u>177 449</u> 154 023	<u>170 138</u> 161 956
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>172 908</u> 163 845	<u>181 066</u> 163 845	<u>179 663</u> 171 192	<u>182 740</u> 163 845	<u>187 577</u> 163 845	<u>180 267</u> 171 777

213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>110 606</u> 101 345	<u>123 431</u> 109 277	<u>123 121</u> 101 345	<u>117 912</u> 101 345	<u>113 318</u> 101 345	<u>109 991</u> 101 345
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>157 567</u> 146 880	<u>170 392</u> 154 813	<u>170 082</u> 146 880	<u>164 873</u> 146 880	<u>160 279</u> 146 880	<u>156 952</u> 146 880
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>164 933</u> 154 023	<u>177 758</u> 161 956	<u>177 449</u> 154 023	<u>172 239</u> 154 023	<u>167 645</u> 154 023	<u>164 318</u> 154 023
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>175 062</u> 163 845	<u>187 887</u> 171 777	<u>187 577</u> 163 845	<u>182 368</u> 163 845	<u>177 774</u> 163 845	<u>174 447</u> 163 845

213-101-0503	150	1000 .	1	4500	
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .			
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>123 121</u> 101 345
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .			
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>170 082</u> 146 880
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>177 449</u> 154 023
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>187 577</u> 163 845

213-101-0704	175	1000	2	2940	<u>177 513</u> 168 309	<u>185 670</u> 168 309	<u>184 267</u> 175 656	<u>187 344</u> 168 309	<u>192 181</u> 168 309	<u>184 871</u> 176 242
213-101-0705	200	1000	2	2940	<u>182 117</u> 172 773	<u>190 274</u> 172 773	<u>188 871</u> 180 121	<u>191 948</u> 172 773	<u>196 785</u> 172 773	<u>189 475</u> 180 706

213-102.

213-102-0100	120 65 , 379-2015 250	1000								
213-102-0101	100	1000	1	3700	<u>75 119</u> 69 620	<u>84 697</u> 69 620	<u>90 580</u> 84 612	<u>86 482</u> 69 620	<u>91 641</u> 69 620	<u>89 483</u> 83 548
213-102-0102	125	1000	1	3700	<u>77 181</u> 71 620	<u>86 759</u> 71 620	<u>92 642</u> 86 612	<u>88 545</u> 71 620	<u>93 704</u> 71 620	<u>91 545</u> 85 548
213-102-0103	150	1000	1	3700	<u>77 181</u> 71 620	<u>86 759</u> 71 620	<u>92 642</u> 86 612	<u>88 545</u> 71 620	<u>93 704</u> 71 620	<u>91 545</u> 85 548
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000								
213-102-0201	100	1000	1	4800	<u>86 258</u> 79 464	<u>98 683</u> 79 464	<u>106 316</u> 98 913	<u>101 000</u> 79 464	<u>107 693</u> 79 464	<u>104 892</u> 97 533
213-102-0202	125	1000	1	4800	<u>89 021</u> 82 143	<u>101 446</u> 82 143	<u>109 078</u> 101 591	<u>103 762</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143	<u>107 655</u> 100 211
213-102-0203	150	1000	1	4800	<u>89 021</u> 82 143	<u>101 446</u> 82 143	<u>109 078</u> 101 591	<u>103 762</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143	<u>107 655</u> 100 211
213-102-0204	175	1000	1	4800	<u>89 021</u> 82 143	<u>101 446</u> 82 143	<u>109 078</u> 101 591	<u>103 762</u> 82 143	<u>110 455</u> 82 143	<u>107 655</u> 100 211

213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>179 666</u> 168 309	<u>192 491</u> 176 242	<u>192 181</u> 168 309	<u>186 972</u> 168 309	<u>182 378</u> 168 309	<u>179 051</u> 168 309
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>184 270</u> 172 773	<u>197 095</u> 180 706	<u>196 785</u> 172 773	<u>191 576</u> 172 773	<u>186 982</u> 172 773	<u>183 655</u> 172 773

213-102-0100	120 65 , 379-2015 250	1000 .								
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>78 294</u> 69 620	<u>98 068</u> 83 548	<u>91 641</u> 69 620	<u>86 085</u> 69 620	<u>81 186</u> 69 620	<u>77 637</u> 69 620
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>80 356</u> 71 620	<u>100 131</u> 85 548	<u>93 704</u> 71 620	<u>88 148</u> 71 620	<u>83 249</u> 71 620	<u>79 700</u> 71 620
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>80 356</u> 71 620	<u>100 131</u> 85 548	<u>93 704</u> 71 620	<u>88 148</u> 71 620	<u>83 249</u> 71 620	<u>79 700</u> 71 620
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>90 377</u> 79 464	<u>116 030</u> 97 533	<u>107 693</u> 79 464	<u>100 485</u> 79 464	<u>94 129</u> 79 464	<u>89 525</u> 79 464
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>93 139</u> 82 143	<u>118 793</u> 100 211	<u>110 455</u> 82 143	<u>103 248</u> 82 143	<u>96 892</u> 82 143	<u>92 288</u> 82 143
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>93 139</u> 82 143	<u>118 793</u> 100 211	<u>110 455</u> 82 143	<u>103 248</u> 82 143	<u>96 892</u> 82 143	<u>92 288</u> 82 143
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>93 139</u> 82 143	<u>118 793</u> 100 211	<u>110 455</u> 82 143	<u>103 248</u> 82 143	<u>96 892</u> 82 143	<u>92 288</u> 82 143

213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>192 181</u> 168 309
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>196 785</u> 172 773

213-102-0100	120 65 , 379-2015 250	1000 .			
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>91 641</u> 69 620
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>93 704</u> 71 620
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>93 704</u> 71 620
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>107 693</u> 79 464
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>110 455</u> 82 143
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>110 455</u> 82 143
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>110 455</u> 82 143

213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>154 398</u> 145 536	<u>166 823</u> 145 536	<u>174 455</u> 164 984	<u>169 139</u> 145 536	<u>175 832</u> 145 536	<u>173 032</u> 163 604
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>154 398</u> 145 536	<u>166 823</u> 145 536	<u>174 455</u> 164 984	<u>169 139</u> 145 536	<u>175 832</u> 145 536	<u>173 032</u> 163 604
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>189 388</u> 179 464	<u>201 813</u> 179 464	<u>209 446</u> 198 913	<u>204 130</u> 179 464	<u>210 823</u> 179 464	<u>208 022</u> 197 533
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>189 388</u> 179 464	<u>201 813</u> 179 464	<u>209 446</u> 198 913	<u>204 130</u> 179 464	<u>210 823</u> 179 464	<u>208 022</u> 197 533

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>158 516</u> 145 536	<u>184 170</u> 163 604	<u>175 832</u> 145 536	<u>168 625</u> 145 536	<u>162 269</u> 145 536	<u>157 665</u> 145 536
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>158 516</u> 145 536	<u>184 170</u> 163 604	<u>175 832</u> 145 536	<u>168 625</u> 145 536	<u>162 269</u> 145 536	<u>157 665</u> 145 536
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>193 507</u> 179 464	<u>219 160</u> 197 533	<u>210 823</u> 179 464	<u>203 615</u> 179 464	<u>197 259</u> 179 464	<u>192 655</u> 179 464
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>193 507</u> 179 464	<u>219 160</u> 197 533	<u>210 823</u> 179 464	<u>203 615</u> 179 464	<u>197 259</u> 179 464	<u>192 655</u> 179 464

8.04-08-2023

213-102-0300	250 120 88 ' 379-2015	1000 .			
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>175 832</u> 145 536
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>175 832</u> 145 536
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>210 823</u> 179 464
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>210 823</u> 179 464

8.04-08-2023

126

213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>

213-3.**213-301.**

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 646</u> 29 464	<u>34 256</u> 29 464	<u>34 302</u> 32 295	<u>34 791</u> 29 464	<u>37 827</u> 29 464	<u>34 107</u> 32 106	<u>32 335</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 329</u> 21 202						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 446</u> 21 202						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 301</u> 21 202						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>21 574</u> 20 436						

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>37 932</u> 32 106	<u>37 284</u> 29 464	<u>34 672</u> 29 464	<u>33 203</u> 29 464	<u>32 138</u> 29 464	<u>36 883</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						

213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	$\frac{21\ 617}{20\ 436}$						

213-306.

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{4\ 336}{4\ 217}$
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{5\ 510}{5\ 362}$

213-307.

213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{94\ 719}{90\ 141}$
213-307-0102	-	3	1	2400	$\frac{106\ 283}{101\ 410}$

213-309.

8.04-08-2023

				,						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

8.04-08-2023

130

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u> 32 589

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012				

221-102.

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>50 527</u> 47 224	<u>56 199</u> 47 224	<u>81 372</u> 47 224	<u>54 999</u> 51 643	<u>63 960</u> 47 224	<u>78 263</u> 47 224	<u>52 025</u> 47 224

221-104.

8.04-08-2023

				,						
221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>68 313</u> 47 224	<u>62 778</u> 47 224	<u>57 104</u> 47 224	<u>53 910</u> 47 224	<u>51 597</u> 47 224	<u>55 860</u> 52 494

221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>62 780</u> 59 281	<u>68 558</u> 59 281	<u>94 202</u> 59 281	<u>67 442</u> 63 888	<u>76 464</u> 59 281	<u>91 035</u> 59 281	<u>64 305</u> 59 281
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>70 332</u> 67 289	<u>76 168</u> 67 289	<u>100 282</u> 67 289	<u>77 285</u> 67 289	<u>83 593</u> 67 289	<u>97 302</u> 67 289	<u>71 866</u> 67 289

222.

,

222-1.

,

,

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>90 133</u> 86 127	<u>96 412</u> 86 127	<u>120 848</u> 86 127	<u>96 982</u> 86 127	<u>103 923</u> 86 127	<u>117 865</u> 86 127	<u>91 282</u> 86 127
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>94 043</u> 89 789	<u>90 586</u> 77 186	<u>124 969</u> 77 186	<u>91 376</u> 77 186	<u>101 252</u> 77 186	<u>120 789</u> 77 186	<u>83 256</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 291</u> 98 854	<u>99 668</u> 86 090	<u>134 051</u> 86 090	<u>100 458</u> 86 090	<u>110 334</u> 86 090	<u>129 871</u> 86 090	<u>92 338</u> 86 090

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>80 898</u> 59 281	<u>75 260</u> 59 281	<u>69 480</u> 59 281	<u>66 226</u> 59 281	<u>63 870</u> 59 281	<u>68 341</u> 64 776
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>87 765</u> 67 289	<u>82 461</u> 67 289	<u>77 037</u> 67 289	<u>73 799</u> 67 289	<u>71 643</u> 67 289	<u>81 567</u> 67 289

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2477	<u>108 185</u> 86 127	<u>102 340</u> 86 127	<u>96 792</u> 86 127	<u>93 958</u> 86 127	<u>91 472</u> 86 127	<u>101 366</u> 86 127
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 224</u> 77 186	<u>99 034</u> 77 186	<u>91 113</u> 77 186	<u>86 930</u> 77 186	<u>83 592</u> 77 186	<u>97 669</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 306</u> 86 090	<u>108 116</u> 86 090	<u>100 195</u> 86 090	<u>96 012</u> 86 090	<u>92 674</u> 86 090	<u>106 751</u> 86 090

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>75 944</u> 73 142	<u>73 271</u> 65 503	<u>92 000</u> 65 503	<u>73 701</u> 65 503	<u>79 081</u> 65 503	<u>89 723</u> 65 503	<u>69 278</u> 65 503
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>77 203</u> 74 376	<u>74 934</u> 67 133	<u>93 663</u> 67 133	<u>75 364</u> 67 133	<u>80 744</u> 67 133	<u>91 386</u> 67 133	<u>70 941</u> 67 133
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 819</u> 92 510	<u>93 295</u> 79 842	<u>127 678</u> 79 842	<u>94 085</u> 79 842	<u>103 961</u> 79 842	<u>123 498</u> 79 842	<u>85 965</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 639</u> 101 157	<u>101 964</u> 88 342	<u>136 348</u> 88 342	<u>102 755</u> 88 342	<u>112 631</u> 88 342	<u>132 168</u> 88 342	<u>94 635</u> 88 342
222-101-0305		3	1	1350	<u>79 873</u> 76 983	<u>77 628</u> 69 727	<u>96 497</u> 69 727	<u>78 061</u> 69 727	<u>83 481</u> 69 727	<u>94 203</u> 69 727	<u>73 605</u> 69 727

222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>82 334</u> 65 503	<u>77 873</u> 65 503	<u>73 558</u> 65 503	<u>71 279</u> 65 503	<u>69 462</u> 65 503	<u>77 129</u> 65 503
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>83 997</u> 67 133	<u>79 536</u> 67 133	<u>75 221</u> 67 133	<u>72 942</u> 67 133	<u>71 124</u> 67 133	<u>78 792</u> 67 133
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>109 933</u> 79 842	<u>101 743</u> 79 842	<u>93 821</u> 79 842	<u>89 639</u> 79 842	<u>86 301</u> 79 842	<u>100 378</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>118 603</u> 88 342	<u>110 413</u> 88 342	<u>102 491</u> 88 342	<u>98 309</u> 88 342	<u>94 971</u> 88 342	<u>109 048</u> 88 342
222-101-0305		3	1	1350	<u>86 759</u> 69 727	<u>82 264</u> 69 727	<u>77 917</u> 69 727	<u>75 621</u> 69 727	<u>73 790</u> 69 727	<u>81 515</u> 69 727

222-101-0306		3	1	1340	<u>67 211</u> 64 580	<u>75 110</u> 67 306	<u>93 839</u> 67 306	<u>75 541</u> 67 306	<u>80 920</u> 67 306	<u>91 562</u> 67 306	<u>71 118</u> 67 306
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>95 016</u> 90 752	<u>91 291</u> 77 925	<u>125 535</u> 77 925	<u>92 079</u> 77 925	<u>101 915</u> 77 925	<u>121 372</u> 77 925	<u>83 992</u> 77 925
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>75 694</u> 72 799	<u>72 985</u> 64 750	<u>93 112</u> 64 750	<u>73 448</u> 64 750	<u>79 229</u> 64 750	<u>90 665</u> 64 750	<u>68 695</u> 64 750
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>82 133</u> 79 053	<u>79 243</u> 70 602	<u>100 209</u> 70 602	<u>79 725</u> 70 602	<u>85 747</u> 70 602	<u>97 660</u> 70 602	<u>74 774</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>151 378</u> 145 891	<u>147 584</u> 132 547	<u>183 505</u> 132 547	<u>148 410</u> 132 547	<u>158 728</u> 132 547	<u>179 138</u> 132 547	<u>139 927</u> 132 547

222-102.

				,						
222-101-0306		3	1	1340	<u>84 173</u> 67 306	<u>79 712</u> 67 306	<u>75 397</u> 67 306	<u>73 119</u> 67 306	<u>71 301</u> 67 306	<u>78 969</u> 67 306
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 862</u> 77 925	<u>99 705</u> 77 925	<u>91 816</u> 77 925	<u>87 650</u> 77 925	<u>84 327</u> 77 925	<u>98 346</u> 77 925
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>82 725</u> 64 750	<u>77 931</u> 64 750	<u>73 294</u> 64 750	<u>70 845</u> 64 750	<u>68 892</u> 64 750	<u>77 132</u> 64 750
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>89 388</u> 70 602	<u>84 394</u> 70 602	<u>79 564</u> 70 602	<u>77 014</u> 70 602	<u>74 979</u> 70 602	<u>83 562</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>164 967</u> 132 547	<u>156 411</u> 132 547	<u>148 135</u> 132 547	<u>143 765</u> 132 547	<u>140 279</u> 132 547	<u>154 985</u> 132 547

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>142 154</u> 119 843	<u>136 525</u> 119 843	<u>130 754</u> 119 843	<u>127 505</u> 119 843	<u>125 152</u> 119 843	<u>129 597</u> 125 310
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>134 195</u> 112 466	<u>128 699</u> 112 466	<u>123 064</u> 112 466	<u>119 892</u> 112 466	<u>117 595</u> 112 466	<u>122 123</u> 117 989
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>145 810</u> 123 455	<u>140 181</u> 123 455	<u>134 409</u> 123 455	<u>131 161</u> 123 455	<u>128 808</u> 123 455	<u>133 235</u> 128 905
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>149 703</u> 127 328	<u>144 081</u> 127 328	<u>138 317</u> 127 328	<u>135 072</u> 127 328	<u>132 722</u> 127 328	<u>137 174</u> 132 800
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>155 765</u> 133 260	<u>150 126</u> 133 260	<u>144 346</u> 133 260	<u>141 092</u> 133 260	<u>138 736</u> 133 260	<u>143 180</u> 138 728
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>214 932</u> 191 750	<u>209 301</u> 191 750	<u>203 527</u> 191 750	<u>200 278</u> 191 750	<u>197 924</u> 191 750	<u>202 389</u> 197 238
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>179 080</u> 156 290	<u>173 439</u> 156 290	<u>167 657</u> 156 290	<u>164 402</u> 156 290	<u>162 044</u> 156 290	<u>166 487</u> 161 757
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>199 043</u> 176 198	<u>193 452</u> 176 198	<u>187 721</u> 176 198	<u>184 494</u> 176 198	<u>182 157</u> 176 198	<u>186 596</u> 181 652
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

222-202-0100	13015-2012	3								

222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>273 103</u> 267 082	<u>278 941</u> 267 082	<u>304 851</u> 267 082	<u>278 164</u> 272 083	<u>286 929</u> 267 082	<u>301 651</u> 267 082	<u>274 644</u> 267 082

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 008</u> 3 906	<u>4 124</u> 3 906	<u>4 636</u> 3 906	<u>4 102</u> 3 998	<u>4 282</u> 3 906	<u>4 573</u> 3 906	<u>4 039</u> 3 906
222-203-0102	5.2		1	45	<u>4 174</u> 4 075	<u>4 278</u> 4 075	<u>4 739</u> 4 075	<u>4 258</u> 4 158	<u>4 420</u> 4 075	<u>4 682</u> 4 075	<u>4 201</u> 4 075
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>5 464</u> 5 325	<u>5 620</u> 5 325	<u>6 311</u> 5 325	<u>5 590</u> 5 449	<u>5 833</u> 5 325	<u>6 226</u> 5 325	<u>5 505</u> 5 325
222-203-0104	6.2		1	90	<u>6 591</u> 6 414	<u>6 799</u> 6 414	<u>7 721</u> 6 414	<u>6 759</u> 6 580	<u>7 083</u> 6 414	<u>7 607</u> 6 414	<u>6 646</u> 6 414
222-203-0105	6.4		1	134	<u>8 598</u> 8 349	<u>8 907</u> 8 349	<u>10 280</u> 8 349	<u>8 848</u> 8 595	<u>9 330</u> 8 349	<u>10 110</u> 8 349	<u>8 680</u> 8 349
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 512</u> 10 054	<u>11 211</u> 10 054	<u>14 314</u> 10 054	<u>11 085</u> 10 621	<u>12 167</u> 10 054	<u>13 931</u> 10 054	<u>10 696</u> 10 054
222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>8 158</u> 7 779					<u>12 523</u> 8 562	

8.04-08-2023

222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>291 410</u> 267 082	<u>285 713</u> 267 082	<u>279 873</u> 267 082	<u>276 585</u> 267 082	<u>274 204</u> 267 082	<u>279 140</u> 273 047

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 370</u> 3 906	<u>4 258</u> 3 906	<u>4 142</u> 3 906	<u>4 077</u> 3 906	<u>4 030</u> 3 906	<u>4 119</u> 4 016
222-203-0102	5.2		1	45	<u>4 500</u> 4 075	<u>4 398</u> 4 075	<u>4 294</u> 4 075	<u>4 236</u> 4 075	<u>4 194</u> 4 075	<u>4 274</u> 4 174
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>5 952</u> 5 325	<u>5 800</u> 5 325	<u>5 645</u> 5 325	<u>5 557</u> 5 325	<u>5 493</u> 5 325	<u>5 614</u> 5 473
222-203-0104	6.2		1	90	<u>7 243</u> 6 414	<u>7 040</u> 6 414	<u>6 832</u> 6 414	<u>6 715</u> 6 414	<u>6 631</u> 6 414	<u>6 791</u> 6 612
222-203-0105	6.4		1	134	<u>9 568</u> 8 349	<u>9 266</u> 8 349	<u>8 957</u> 8 349	<u>8 783</u> 8 349	<u>8 656</u> 8 349	<u>8 896</u> 8 643
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92, 8	2	1	303	<u>12 704</u> 10 054	<u>12 022</u> 10 054	<u>11 322</u> 10 054	<u>10 929</u> 10 054	<u>10 643</u> 10 054	<u>11 196</u> 10 730
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92, 6	2	1	314						

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>10 754</u> 10 281	<u>11 346</u> 10 281	<u>14 694</u> 10 281	<u>11 322</u> 10 843	<u>12 470</u> 10 281	<u>14 297</u> 10 281	<u>10 945</u> 10 281

222-3.**222-301.**

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 525</u> 4 371	<u>4 735</u> 4 371	<u>5 667</u> 4 371	<u>4 723</u> 4 567	<u>5 022</u> 4 371	<u>5 552</u> 4 371	<u>4 580</u> 4 371
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 696</u> 17 986	<u>19 720</u> 17 986	<u>24 268</u> 17 986	<u>19 564</u> 18 844	<u>21 122</u> 17 986	<u>23 706</u> 17 986	<u>18 966</u> 17 986
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 672</u> 13 143	<u>14 440</u> 13 143	<u>17 851</u> 13 143	<u>14 234</u> 13 699	<u>15 492</u> 13 143	<u>17 429</u> 13 143	<u>13 875</u> 13 143

222-302.

222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>156 251</u> 150 866	<u>149 154</u> 137 522	<u>174 504</u> 137 522	<u>149 746</u> 137 522	<u>156 946</u> 137 522	<u>171 409</u> 137 522	<u>143 833</u> 137 522

				,						
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>13 026</u> 10 281	<u>12 319</u> 10 281	<u>11 594</u> 10 281	<u>11 186</u> 10 281	<u>10 891</u> 10 281	<u>11 432</u> 10 951

				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 183</u> 4 371	<u>4 978</u> 4 371	<u>4 768</u> 4 371	<u>4 650</u> 4 371	<u>4 565</u> 4 371	<u>4 762</u> 4 605
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 909</u> 17 986	<u>20 909</u> 17 986	<u>19 884</u> 17 986	<u>19 307</u> 17 986	<u>18 889</u> 17 986	<u>19 732</u> 19 009
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>16 081</u> 13 143	<u>15 332</u> 13 143	<u>14 563</u> 13 143	<u>14 130</u> 13 143	<u>13 817</u> 13 143	<u>14 342</u> 13 806

				,						
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>161 367</u> 137 522	<u>155 304</u> 137 522	<u>149 549</u> 137 522	<u>146 609</u> 137 522	<u>144 030</u> 137 522	<u>154 293</u> 137 522

144

225.
225-1.
225-101.

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{5\,053}{4\,522}$	$\frac{5\,090}{4\,522}$	$\frac{4\,792}{4\,522}$	$\frac{5\,080}{4\,522}$	$\frac{4\,932}{4\,522}$	$\frac{4\,694}{4\,416}$	
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\,920}{7\,914}$	$\frac{8\,991}{7\,914}$	$\frac{8\,418}{7\,914}$	$\frac{8\,971}{7\,914}$	$\frac{8\,687}{7\,914}$	$\frac{8\,248}{7\,729}$	$\frac{8\,251}{7\,914}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{14\,759}{13\,300}$	$\frac{14\,590}{13\,999}$	$\frac{14\,114}{13\,300}$	$\frac{14\,899}{13\,300}$	$\frac{14\,406}{13\,300}$	$\frac{14\,048}{13\,300}$	$\frac{13\,883}{13\,300}$
225-101-0104	10-3		1	200							$\frac{6\,290}{6\,027}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{15\,384}{13\,902}$	$\frac{15\,566}{13\,902}$	$\frac{14\,683}{13\,902}$	$\frac{15\,526}{13\,902}$	$\frac{14\,998}{13\,902}$	$\frac{14\,647}{13\,902}$	$\frac{14\,433}{13\,902}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{20\,268}{18\,000}$	$\frac{20\,001}{19\,104}$	$\frac{19\,249}{18\,000}$	$\frac{20\,489}{18\,000}$	$\frac{19\,710}{18\,000}$	$\frac{19\,145}{18\,000}$	$\frac{18\,884}{18\,000}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{19\,790}{17\,411}$	$\frac{20\,091}{17\,411}$	$\frac{18\,634}{17\,411}$	$\frac{20\,024}{17\,411}$	$\frac{19\,153}{17\,411}$	$\frac{18\,573}{17\,411}$	$\frac{18\,221}{17\,411}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{34\,236}{30\,450}$	$\frac{33\,790}{32\,289}$	$\frac{32\,538}{30\,450}$	$\frac{34\,604}{30\,450}$	$\frac{33\,305}{30\,450}$	$\frac{32\,364}{30\,450}$	$\frac{31\,929}{30\,450}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{24\,177}{20\,705}$	$\frac{24\,623}{20\,705}$	$\frac{22\,459}{20\,705}$	$\frac{24\,524}{20\,705}$	$\frac{23\,231}{20\,705}$	$\frac{22\,370}{20\,705}$	$\frac{21\,846}{20\,705}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{52\,222}{46\,600}$	$\frac{51\,562}{49\,322}$	$\frac{49\,708}{46\,600}$	$\frac{52\,767}{46\,600}$	$\frac{50\,844}{46\,600}$	$\frac{49\,451}{46\,600}$	$\frac{48\,807}{46\,600}$
225-101-0114	15-3		1	320							$\frac{9\,495}{8\,469}$

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130						
225-101-0102	7-6		1	250						
225-101-0103	7-9		1	380	<u>18 651</u> 13 300	<u>15 959</u> 13 300	<u>18 170</u> 13 300	<u>16 632</u> 13 300	<u>15 777</u> 13 300	<u>14 726</u> 14 134
225-101-0104	10-3		1	200						
225-101-0105	10-6		1	400	<u>19 315</u> 13 902	<u>16 595</u> 13 902	<u>18 829</u> 13 902	<u>17 275</u> 13 902	<u>16 410</u> 13 902	<u>16 264</u> 13 902
225-101-0106	10-9		1	600	<u>26 413</u> 18 000	<u>22 163</u> 18 000	<u>25 654</u> 18 000	<u>23 225</u> 18 000	<u>21 874</u> 18 000	<u>20 216</u> 19 316
225-101-0108	15-6		1	660	<u>26 276</u> 17 411	<u>21 787</u> 17 411	<u>25 474</u> 17 411	<u>22 910</u> 17 411	<u>21 483</u> 17 411	<u>21 242</u> 17 411
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>44 477</u> 30 450	<u>37 393</u> 30 450	<u>43 212</u> 30 450	<u>39 164</u> 30 450	<u>36 913</u> 30 450	<u>34 149</u> 32 644
225-101-0110	20-6		1	980	<u>33 807</u> 20 705	<u>27 142</u> 20 705	<u>32 617</u> 20 705	<u>28 809</u> 20 705	<u>26 690</u> 20 705	<u>26 333</u> 20 705
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>67 379</u> 46 600	<u>56 895</u> 46 600	<u>65 507</u> 46 600	<u>59 516</u> 46 600	<u>56 183</u> 46 600	<u>52 092</u> 49 847
225-101-0114	15-3		1	320						

[illegible]

225-101-0115	20-3		1	1575						
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50						
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>27 906</u> 21 500	<u>24 718</u> 21 500	<u>27 337</u> 21 500	<u>25 515</u> 21 500	<u>24 502</u> 21 500	<u>23 258</u> 22 487
225-101-0602	15		1	950	<u>59 531</u> 46 000	<u>52 801</u> 46 000	<u>58 329</u> 46 000	<u>54 484</u> 46 000	<u>52 344</u> 46 000	<u>49 719</u> 48 084
225-101-0603	20		1	1480	<u>113 830</u> 92 500	<u>103 345</u> 92 500	<u>111 958</u> 92 500	<u>105 967</u> 92 500	<u>102 634</u> 92 500	<u>98 543</u> 95 747
225-101-0606	10-2		1	250	<u>22 239</u> 18 600	<u>20 468</u> 18 600	<u>21 922</u> 18 600	<u>20 910</u> 18 600	<u>20 348</u> 18 600	<u>19 657</u> 19 148
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>59 627</u> 49 613	<u>54 999</u> 49 613	<u>58 811</u> 49 613	<u>56 165</u> 49 613	<u>54 567</u> 49 613	<u>54 300</u> 49 613
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>58 878</u> 49 000	<u>54 061</u> 49 000	<u>58 018</u> 49 000	<u>55 265</u> 49 000	<u>53 734</u> 49 000	<u>51 855</u> 50 492
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>92 932</u> 73 200	<u>83 156</u> 73 200	<u>91 186</u> 73 200	<u>85 600</u> 73 200	<u>82 493</u> 73 200	<u>78 678</u> 76 227
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>51 821</u> 33 321	<u>42 436</u> 33 321	<u>50 145</u> 33 321	<u>44 782</u> 33 321	<u>41 799</u> 33 321	<u>41 296</u> 33 321
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						

225-101-0622	10		1	2480							<u>106 146</u> 102 328

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016										
225-104-0104	1-100		1	400	<u>35 354</u> 29 928						
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>206 030</u> 166 495						
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>408 389</u> 330 573						
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>285 349</u> 238 342						
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>49 957</u> 43 061						
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>67 927</u> 56 096	<u>57 771</u> 56 096	<u>59 848</u> 56 096	<u>69 065</u> 56 096	<u>59 447</u> 57 752	<u>62 690</u> 56 096	<u>58 320</u> 56 096
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>136 256</u> 112 590	<u>115 945</u> 112 590	<u>120 098</u> 112 590	<u>138 533</u> 112 590	<u>119 295</u> 115 901	<u>125 782</u> 112 590	<u>117 042</u> 112 590
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>79 857</u> 65 276						
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>140 757</u> 113 150						

				,						
225-101-0622	10		1	2480						

				,						
225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400						
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000						
225-104-0108	10-200		1	5900						
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500						
225-104-0118	2-100 (11)		1	500						
225-104-0120	3-100 (12)		1	900	<u>64 284</u> 56 096	<u>62 257</u> 56 096	<u>60 180</u> 56 096	<u>59 010</u> 56 096	<u>58 163</u> 56 096	<u>59 770</u> 58 071
225-104-0122	3-200		1	1800	<u>128 969</u> 112 590	<u>124 916</u> 112 590	<u>120 761</u> 112 590	<u>118 422</u> 112 590	<u>116 728</u> 112 590	<u>119 941</u> 116 539
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100						
225-104-0126	4-200		1	2100						

225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>97 156</u> 79 870						
225-104-0132	6-100 (15)		1	1500	<u>104 171</u> 84 380						
225-104-0139	8-100 (16)		1	1800	<u>138 846</u> 115 150	<u>118 536</u> 115 150	<u>122 689</u> 115 150	<u>141 123</u> 115 150	<u>121 886</u> 118 461	<u>128 372</u> 115 150	<u>119 632</u> 115 150
225-104-0141	8-200		1	3600	<u>275 293</u> 227 929	<u>234 671</u> 227 929	<u>242 978</u> 227 929	<u>279 847</u> 227 929	<u>241 372</u> 234 550	<u>254 345</u> 227 929	<u>236 864</u> 227 929
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>142 580</u> 114 937						
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>274 045</u> 218 977						
225-104-0200	30 24547-2016										
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>71 675</u> 58 437	<u>54 318</u> 52 553					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>129 514</u> 109 226	<u>101 264</u> 98 228					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>90 796</u> 74 817	<u>69 486</u> 67 284					
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>155 418</u> 131 073	<u>121 518</u> 117 875					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>168 899</u> 137 191	<u>127 558</u> 123 377					
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>198 589</u> 167 481	<u>155 272</u> 150 618					

				,						
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300						
225-104-0132	6-100 (15)		1	1500						
225-104-0139	8-100 (16)		1	1800	<u>131 560</u> 115 150	<u>127 507</u> 115 150	<u>123 352</u> 115 150	<u>121 013</u> 115 150	<u>119 319</u> 115 150	<u>122 532</u> 119 099
225-104-0141	8-200		1	3600	<u>260 720</u> 227 929	<u>252 614</u> 227 929	<u>244 304</u> 227 929	<u>239 626</u> 227 929	<u>236 238</u> 227 929	<u>242 664</u> 235 826
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100						
225-104-0145	9-200		1	4200						
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000						
225-104-0202	1.150		1	1500						
225-104-0205	2.100		1	1200						
225-104-0206	2.150		1	1800						
225-104-0207	2.200		1	2400						
225-104-0210	3.150		1	2300						

				,						
225-104-0211	3.200		1	3100						
225-104-0213	4.100		1	1700						
225-104-0214	4.150		1	2600						
225-104-0215	4.200		1	3500						
225-104-0217	5.100		1	2100						
225-104-0219	5.200		1	4300						
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>137 792</u> 116 358	<u>132 388</u> 116 358	<u>126 848</u> 116 358	<u>123 729</u> 116 358	<u>121 470</u> 116 358	<u>125 754</u> 121 623
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>263 904</u> 221 175	<u>253 096</u> 221 175	<u>242 016</u> 221 175	<u>235 779</u> 221 175	<u>231 261</u> 221 175	<u>239 829</u> 231 705
225-104-0225	7.100		1	3300						
225-104-0226	7.150		1	4900						
225-104-0227	7.200		1	6600						
225-104-0240	19.200		1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016									

225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>100 440</u> 83 089	<u>77 220</u> 74 796					
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>139 906</u> 114 682	<u>106 657</u> 103 235					
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>163 097</u> 130 319	<u>121 443</u> 117 312					
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>282 815</u> 231 124	<u>215 002</u> 208 056					
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>159 159</u> 124 092	<u>115 868</u> 111 706					
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>245 402</u> 193 262	<u>180 309</u> 173 973					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>293 821</u> 222 983	<u>208 669</u> 200 728					
225-104-0400	30 24547-2016										
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>160 946</u> 128 211	<u>119 507</u> 115 414					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>278 285</u> 214 851	<u>200 774</u> 193 407					
225-104-0500	30, 35 24547-2016										
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700	<u>101 655</u> 79 548	<u>78 474</u> 75 746					
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>103 338</u> 80 015	<u>78 999</u> 76 190					

				,						
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900						
225-104-0305	11-170		1	2700						
225-104-0307	12-170		1	4000						
225-104-0309	13-170		1	5500						
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500						
225-104-0406	17-170		1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 (80)		1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800						

225-104-0507	4.100 (83)		1	2000	<u>140 564</u> 114 144	<u>112 290</u> 108 688					
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>136 974</u> 107 074	<u>105 638</u> 101 956					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>277 699</u> 217 826	<u>214 848</u> 207 415					
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>172 719</u> 138 569	<u>136 441</u> 131 946					
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>158 169</u> 121 938	<u>120 431</u> 116 110					
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>181 153</u> 139 739	<u>138 006</u> 133 060					
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>391 224</u> 307 828	<u>303 547</u> 293 115					
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>249 577</u> 197 356	<u>194 537</u> 187 923					
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>489 032</u> 384 787	<u>379 435</u> 366 395					
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>309 722</u> 262 238	<u>270 695</u> 262 238	<u>279 531</u> 262 238	<u>313 921</u> 262 238	<u>280 334</u> 262 238	<u>290 102</u> 262 238	<u>272 430</u> 262 238
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>446 612</u> 355 031	<u>349 820</u> 338 061					
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>239 032</u> 184 651	<u>182 340</u> 175 825					
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>339 775</u> 266 854	<u>263 179</u> 254 099					

				,						
225-104-0507	4.100 (83)		1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300						
225-104-0510	5.200		1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200						
225-104-0516	8.200		1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000						
225-104-0518	9.200		1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>296 099</u> 262 238	<u>287 874</u> 262 238	<u>280 067</u> 262 238	<u>276 079</u> 262 238	<u>272 580</u> 262 238	<u>286 503</u> 262 238
225-104-0520	10.200		1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600						

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>244 502</u> 187 647	<u>185 393</u> 178 678					
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>321 474</u> 246 545	<u>243 597</u> 234 761					
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>709 096</u> 557 941	<u>550 180</u> 531 272					
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>488 757</u> 386 884	<u>381 329</u> 368 392					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>953 611</u> 750 334	<u>739 897</u> 714 469					
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>377 371</u> 296 613	<u>292 511</u> 282 435					
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000	<u>796 574</u> 662 635	<u>650 722</u> 630 963					
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>484 173</u> 367 008	<u>362 952</u> 349 466					
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>579 183</u> 449 506	<u>443 721</u> 428 021					
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>855 085</u> 676 220	<u>666 558</u> 643 899					
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900	<u>129 413</u> 104 395	<u>102 750</u> 99 405					
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400	<u>149 935</u> 118 599	<u>116 902</u> 112 930					
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100	<u>204 747</u> 164 053	<u>161 550</u> 156 212					

				,						
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400						
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800						
225-104-0528	14.200		1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800						
225-104-0530	15.200		1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200						
225-104-0533	18.100 (93)		1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100						
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000						
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)		1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)		1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)		1	3100						

				,						
225-104-0540	25.100 (51)		1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)		1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 (99)		1	2100						
225-104-0607	33 (102)		1	2600						
225-104-0608	34 (105)		1	3400						
225-104-0609	35 (53)		1	4400						
225-104-0610	36 (56)		1	5500						
225-104-0611	37 (106)		1	7500						
225-104-0612	38 (107)		1	9900						

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>87 277</u> 84 026	<u>120 023</u> 91 639					
225-109-0102	2		1	2900	<u>119 858</u> 115 478	<u>163 458</u> 125 940					
225-109-0103	3		1	5200	<u>196 454</u> 188 962	<u>272 960</u> 206 082					
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>109 818</u> 105 766	<u>138 028</u> 105 766	<u>115 587</u> 105 766	<u>141 190</u> 105 766	<u>114 472</u> 110 364	<u>123 480</u> 105 766	<u>111 341</u> 105 766
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>130 572</u> 125 842	<u>177 401</u> 137 243					
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>181 386</u> 174 615	<u>228 778</u> 174 615	<u>191 077</u> 174 615	<u>234 091</u> 174 615	<u>189 204</u> 182 340	<u>204 338</u> 174 615	<u>183 945</u> 174 615
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>225 794</u> 217 587	<u>307 217</u> 237 300					
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>130 290</u> 125 076	<u>184 997</u> 136 408					
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>215 446</u> 206 672	<u>308 350</u> 225 396					
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>94 569</u> 90 754	<u>134 748</u> 98 977					
225-109-0111	78		1	6200	<u>262 107</u> 252 627	<u>355 851</u> 275 515					
225-109-0112	79		1	2000	<u>82 708</u> 79 687	<u>112 782</u> 86 906					

				,						
225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200						
225-109-0102	2		1	2900						
225-109-0103	3		1	5200						
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>127 908</u> 105 766	<u>122 279</u> 105 766	<u>116 508</u> 105 766	<u>113 259</u> 105 766	<u>110 906</u> 105 766	<u>115 368</u> 111 250
225-109-0105	5 (39)		1	3100						
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>211 776</u> 174 615	<u>202 319</u> 174 615	<u>192 624</u> 174 615	<u>187 167</u> 174 615	<u>183 214</u> 174 615	<u>190 710</u> 183 829
225-109-0107	7 (41)		1	5400						
225-109-0108	57 (1)		1	3800						
225-109-0109	58 (2)		1	6500						
225-109-0110	59 (3)		1	2800						
225-109-0111	78		1	6200						
225-109-0112	79		1	2000						

				,						
225-109-0113	108 (4)		1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600						
225-109-0202	31 (9)		1	3100						
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>138 137</u> 115 874	<u>132 508</u> 115 874	<u>126 737</u> 115 874	<u>123 488</u> 115 874	<u>121 136</u> 115 874	<u>125 598</u> 121 358
225-109-0206	35 (11)		1	3000						
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>196 422</u> 161 093	<u>187 415</u> 161 093	<u>178 182</u> 161 093	<u>172 984</u> 161 093	<u>169 219</u> 161 093	<u>176 359</u> 169 868
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>240 755</u> 197 475	<u>229 721</u> 197 475	<u>218 410</u> 197 475	<u>212 043</u> 197 475	<u>207 432</u> 197 475	<u>216 178</u> 208 224
225-109-0209	77		1	6800						

				,						
225-202-0100	13015-2012									

225-202-0101	1		1	1750	<u>54 756</u> 52 457	<u>74 632</u> 52 463					
225-202-0102	2		1	550	<u>35 518</u> 34 326	<u>41 651</u> 34 326	<u>36 906</u> 34 326	<u>42 310</u> 34 326	<u>37 033</u> 34 326	<u>38 567</u> 34 326	<u>35 772</u> 34 326
225-202-0103	3		1	900	<u>44 078</u> 42 404	<u>54 114</u> 42 404	<u>46 350</u> 42 404	<u>55 193</u> 42 404	<u>46 557</u> 42 404	<u>49 068</u> 42 404	<u>44 494</u> 42 404
225-202-0104	4		1	1530	<u>48 041</u> 45 722	<u>65 101</u> 45 722	<u>51 903</u> 45 722	<u>66 936</u> 45 722	<u>52 254</u> 45 722	<u>56 524</u> 45 722	<u>48 748</u> 45 722
225-202-0105	5		1	2300	<u>70 742</u> 67 745	<u>96 865</u> 67 752					
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>92 764</u> 88 718	<u>120 362</u> 88 718	<u>98 697</u> 88 718	<u>123 331</u> 88 718	<u>99 580</u> 88 718	<u>106 487</u> 88 718	<u>93 908</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>91 214</u> 87 172	<u>119 124</u> 87 172	<u>97 532</u> 87 172	<u>122 126</u> 87 172	<u>98 107</u> 87 172	<u>105 092</u> 87 172	<u>92 370</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>16 456</u> 16 000	<u>13 973</u> 11 451					
225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 686</u> 14 283	<u>12 354</u> 10 160					
225-202-1209	5		1	73	<u>6 967</u> 6 779						

225-203.

				,						
225-202-0101	1		1	1750						
225-202-0102	2		1	550	<u>39 510</u> 34 326	<u>38 217</u> 34 326	<u>36 991</u> 34 326	<u>36 364</u> 34 326	<u>35 814</u> 34 326	<u>38 002</u> 34 326
225-202-0103	3		1	900	<u>50 611</u> 42 404	<u>48 496</u> 42 404	<u>46 488</u> 42 404	<u>45 462</u> 42 404	<u>44 563</u> 42 404	<u>48 143</u> 42 404
225-202-0104	4		1	1530	<u>59 146</u> 45 722	<u>55 550</u> 45 722	<u>52 137</u> 45 722	<u>50 394</u> 45 722	<u>48 865</u> 45 722	<u>54 951</u> 45 722
225-202-0105	5		1	2300						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>110 729</u> 88 718	<u>104 912</u> 88 718	<u>99 391</u> 88 718	<u>96 571</u> 88 718	<u>94 097</u> 88 718	<u>103 943</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 381</u> 87 172	<u>103 499</u> 87 172	<u>97 915</u> 87 172	<u>95 064</u> 87 172	<u>92 562</u> 87 172	<u>102 519</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190						
225-202-1206	15-8		1	165						
225-202-1209	5		1	73						

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>124 196</u> 119 502	<u>130 532</u> 119 502	<u>155 195</u> 119 502	<u>131 108</u> 119 502	<u>138 113</u> 119 502	<u>152 184</u> 119 502	<u>125 440</u> 119 502
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>50 962</u> 47 712	<u>57 276</u> 47 712	<u>81 850</u> 47 712	<u>57 850</u> 47 712	<u>64 830</u> 47 712	<u>78 850</u> 47 712	<u>52 118</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>88 944</u> 84 943	<u>95 276</u> 84 943	<u>119 918</u> 84 943	<u>95 851</u> 84 943	<u>102 850</u> 84 943	<u>116 910</u> 84 943	<u>90 103</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>82 797</u> 79 394					<u>95 603</u> 63 652	
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>100 317</u> 96 571	<u>106 926</u> 96 571		<u>107 833</u> 96 571			<u>102 010</u> 96 571
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>113 169</u> 108 695	<u>119 496</u> 108 695	<u>144 119</u> 108 695	<u>120 071</u> 108 695	<u>127 064</u> 108 695	<u>141 113</u> 108 695	<u>114 412</u> 108 695

225-204.

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>234 674</u> 228 322					

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>142 414</u> 119 502	<u>136 516</u> 119 502	<u>130 916</u> 119 502	<u>128 057</u> 119 502	<u>125 548</u> 119 502	<u>135 532</u> 119 502
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 115</u> 47 712	<u>63 238</u> 47 712	<u>57 659</u> 47 712	<u>54 809</u> 47 712	<u>52 309</u> 47 712	<u>62 258</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>107 148</u> 84 943	<u>101 254</u> 84 943	<u>95 659</u> 84 943	<u>92 802</u> 84 943	<u>90 295</u> 84 943	<u>100 272</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541			<u>107 639</u> 96 571	<u>104 744</u> 96 571	<u>102 210</u> 96 577	
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>131 359</u> 108 695	<u>125 469</u> 108 695	<u>119 879</u> 108 695	<u>117 024</u> 108 695	<u>114 519</u> 108 695	<u>124 488</u> 108 695

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						

				,	
225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	

225-204-0102	2-		1	3000	<u>253 055</u> 245 993					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>193 460</u> 187 567					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>754 347</u> 735 006					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>873 241</u> 850 869					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 420 509</u> 1 385 236					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 450 371</u> 1 413 812					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>168 982</u> 164 618					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>110 957</u> 107 101					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>170 214</u> 165 196					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>195 289</u> 189 430					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>264 042</u> 256 485					
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>304 054</u> 295 713					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>267 686</u> 259 301					

225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						
225-204-0109	2-		1	11600						
225-204-0112	1-2		1	1500						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0116	3-0		1	2900						
225-204-0117	4-2		1	3400						
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480						

				,	
225-204-0102	2-		1	3000	
225-204-0103	2- -		1	3000	
225-204-0106	5-		1	6500	
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	
225-204-0118	4-4		1	3400	
225-204-0120	5-2		1	4480	

225-204-0121	5-4		1	4480	<u>279 894</u> 271 270					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>368 252</u> 356 972					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>369 198</u> 358 038					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>451 627</u> 438 081					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>620 183</u> 603 332					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>275 532</u> 267 119					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>398 405</u> 386 218					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>807 363</u> 786 283					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>167 162</u> 162 204					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>157 004</u> 152 539					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>116 750</u> 112 431					
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>114 436</u> 110 442					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>150 333</u> 145 075					

				,						
225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						
225-204-0129	3-		1	4300						
225-204-0131	5-		1	6250						
225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						

				,	
225-204-0121	5-4		1	4480	
225-204-0122	6-2		1	5800	
225-204-0123	6-4		1	5600	
225-204-0124	6-0		1	6700	
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0129	3-		1	4300	
225-204-0131	5-		1	6250	
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	
225-204-0152	3-05		1	2900	
225-204-0153	3-05		1	2500	
225-204-0154	4-05		1	3300	

225-204-0155	4-05		1	2900	<u>226 495</u> 220 023					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>293 083</u> 284 186					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>393 176</u> 381 091					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>797 374</u> 777 014					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>228 894</u> 221 858					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>170 857</u> 165 981					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>207 440</u> 201 440					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>438 907</u> 428 397					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>301 749</u> 294 082					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>330 565</u> 321 984					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>252 304</u> 244 942					
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>285 640</u> 277 659					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>902 667</u> 880 593					

225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						
225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						

				,	
225-204-0155	4-05		1	2900	
225-204-0164	3- 5		1	4500	
225-204-0165	5- 5		1	6250	
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	
225-204-0179	-5		1	2760	
225-204-0180	-6		1	2720	
225-204-0181	15.15		1	2500	
225-204-0182	18.18		1	3000	
225-204-0183	4-1/5		1	3450	
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	

225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>238 741</u> 231 995					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>325 856</u> 316 492					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>229 774</u> 222 293					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>248 087</u> 240 090					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>259 419</u> 251 200					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>288 415</u> 278 385					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>308 938</u> 298 506					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>295 768</u> 286 048					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>285 061</u> 275 552					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>209 040</u> 201 966					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>190 357</u> 185 449	<u>214 468</u> 190 385				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>208 652</u> 203 175	<u>236 650</u> 208 583				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>248 497</u> 241 944	<u>282 316</u> 248 384				

				,						
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						

				,	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	
225-204-0189	5-2-		1	4475	
225-204-0190	5-4-		1	4475	
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	
225-204-0192	5- -		1	6250	
225-204-0193	6-2-		1	5600	
225-204-0195	6-4-		1	5600	
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	

225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>332 553</u> 323 421	<u>383 685</u> 332 029				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>339 849</u> 330 574	<u>391 176</u> 339 372				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>388 329</u> 377 739	<u>446 841</u> 387 793				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>395 519</u> 384 789	<u>454 223</u> 395 030				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>472 325</u> 459 528	<u>542 141</u> 471 759				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>534 139</u> 519 340	<u>618 409</u> 533 162				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>539 955</u> 525 041	<u>624 380</u> 539 015				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>326 205</u> 317 513	<u>372 068</u> 325 963				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>412 173</u> 401 271	<u>468 826</u> 411 950				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>521 099</u> 507 626	<u>587 679</u> 521 137				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>605 973</u> 590 451	<u>681 046</u> 606 166				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>578 060</u> 563 085	<u>652 390</u> 578 072				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>596 362</u> 581 848	<u>657 917</u> 597 334				

225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						

				,	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	

225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>545 206</u> 531 261	<u>612 428</u> 545 400				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>632 618</u> 616 573	<u>708 400</u> 632 984				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>439 981</u> 428 533	<u>497 374</u> 439 939				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>602 955</u> 586 513	<u>693 818</u> 602 123				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>780 565</u> 759 729	<u>890 891</u> 779 950				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>776 960</u> 756 930	<u>875 288</u> 777 076				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>964 473</u> 939 892	<u>1 081 962</u> 964 907				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>704 321</u> 685 716	<u>800 715</u> 703 966				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>901 878</u> 878 524	<u>1 017 700</u> 901 906				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>988 158</u> 963 112	<u>1 106 276</u> 988 745				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>808 611</u> 787 925	<u>908 348</u> 808 896				
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 073 773</u> 1 046 559	<u>1 202 106</u> 1 074 413				
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>916 353</u> 893 556	<u>1 018 958</u> 917 337				

				,						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900						

				,	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	

225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 040 573</u> 1 014 009	<u>1 168 021</u> 1 040 997				
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>832 083</u> 810 938	<u>932 445</u> 832 521				
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 096 506</u> 1 068 846	<u>1 225 443</u> 1 097 293				
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>49 184</u> 47 776	<u>57 647</u> 47 776	<u>50 915</u> 47 776	<u>58 596</u> 47 776	<u>50 580</u> 49 155	<u>53 283</u> 47 776
225-204-0302	95-1		1	750	<u>45 590</u> 44 171	<u>55 268</u> 45 310				
225-204-0304	95-3		1	800	<u>47 870</u> 46 371	<u>58 174</u> 47 568				
225-204-0307	105		1	1175	<u>67 850</u> 65 697	<u>82 921</u> 67 392				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>68 369</u> 66 266	<u>81 628</u> 66 266	<u>71 080</u> 66 266	<u>83 114</u> 66 266	<u>70 556</u> 68 427	<u>74 790</u> 66 266
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>79 176</u> 77 000	<u>91 870</u> 77 000	<u>81 772</u> 77 000	<u>93 293</u> 77 000	<u>81 270</u> 79 069	<u>85 324</u> 77 000
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>56 611</u> 54 731	<u>70 541</u> 56 142				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>51 662</u> 49 812	<u>64 356</u> 49 812	<u>54 257</u> 49 812	<u>65 779</u> 49 812	<u>53 756</u> 51 881	<u>57 810</u> 49 812
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>61 982</u> 60 004	<u>74 732</u> 60 004	<u>64 589</u> 60 004	<u>76 162</u> 60 004	<u>64 085</u> 62 082	<u>68 157</u> 60 004

225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800						
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>49 641</u> 47 776	<u>54 611</u> 47 776	<u>52 922</u> 47 776	<u>51 191</u> 47 776	<u>50 216</u> 47 776	<u>49 510</u> 47 776
225-204-0302	95-1		1	750						
225-204-0304	95-3		1	800						
225-204-0307	105		1	1175						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>69 085</u> 66 266	<u>76 871</u> 66 266	<u>74 226</u> 66 266	<u>71 513</u> 66 266	<u>69 986</u> 66 266	<u>68 881</u> 66 266
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>79 861</u> 77 000	<u>87 316</u> 77 000	<u>84 783</u> 77 000	<u>82 186</u> 77 000	<u>80 724</u> 77 000	<u>79 665</u> 77 000
225-204-0310	105-5		1	1100						
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>52 347</u> 49 812	<u>59 802</u> 49 812	<u>57 269</u> 49 812	<u>54 672</u> 49 812	<u>53 210</u> 49 812	<u>52 151</u> 49 812
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>62 670</u> 60 004	<u>70 158</u> 60 004	<u>67 614</u> 60 004	<u>65 005</u> 60 004	<u>63 537</u> 60 004	<u>62 473</u> 60 004

				,	
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>50 849</u> 49 421
225-204-0302	95-1		1	750	
225-204-0304	95-3		1	800	
225-204-0307	105		1	1175	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>70 978</u> 68 844
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>81 673</u> 79 468
225-204-0310	105-5		1	1100	
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>54 159</u> 52 280
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>64 490</u> 62 483

225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278				
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>56 152</u> 54 491	<u>68 409</u> 57 602				
225-204-0602	2		1	675	<u>70 640</u> 68 648	<u>78 167</u> 68 648	<u>72 344</u> 68 648	<u>78 976</u> 68 648	<u>72 499</u> 68 648	<u>74 383</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>58 649</u> 57 004	<u>64 782</u> 57 004	<u>60 037</u> 57 004	<u>65 441</u> 57 004	<u>60 163</u> 57 004	<u>61 698</u> 57 004
225-204-0604	4		1	475	<u>28 537</u> 27 645	<u>35 540</u> 29 223				
225-204-0605	5		1	400	<u>22 801</u> 22 074	<u>28 629</u> 23 335				
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>24 209</u> 23 455	<u>30 117</u> 24 794				

				,						
225-204-0314	164-9,3		1	3550						
225-204-0315	164-10,3		1	3550						
225-204-0316	164-10,7		1	3550						
225-204-0317	164-12		1	3550						
225-204-0318	164-12,7		1	3550						
225-204-0319	164-14,3		1	3550						
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800						
225-204-0602	2		1	675	<u>70 975</u> 68 648	<u>75 539</u> 68 648	<u>73 953</u> 68 648	<u>72 447</u> 68 648	<u>71 678</u> 68 648	<u>71 004</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>58 921</u> 57 004	<u>62 641</u> 57 004	<u>61 348</u> 57 004	<u>60 121</u> 57 004	<u>59 495</u> 57 004	<u>58 945</u> 57 004
225-204-0604	4		1	475						
225-204-0605	5		1	400						
225-204-0606	5 -1		1	400						

				,	
225-204-0314	164-9,3		1	3550	
225-204-0315	164-10,3		1	3550	
225-204-0316	164-10,7		1	3550	
225-204-0317	164-12		1	3550	
225-204-0318	164-12,7		1	3550	
225-204-0319	164-14,3		1	3550	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	
225-204-0602	2		1	675	<u>73 689</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>61 133</u> 57 004
225-204-0604	4		1	475	
225-204-0605	5		1	400	
225-204-0606	5 -1		1	400	

225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>15 232</u> 14 826	<u>18 345</u> 15 188				
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750	<u>155 304</u> 151 033	<u>179 274</u> 155 053				
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>252 893</u> 246 401	<u>284 449</u> 252 959				
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>170 850</u> 165 960	<u>200 336</u> 170 377				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>297 125</u> 289 007	<u>342 157</u> 296 698				
225-204-1313	32.9		1	725	<u>66 918</u> 65 098	<u>76 917</u> 66 831				
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>62 372</u> 60 641	<u>72 250</u> 62 255				
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>57 085</u> 55 459	<u>66 823</u> 56 935				

225-205.

225-205-0100	13015-2012												

				,						
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250						
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750						
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190						
225-204-1309	35-10		1	2200						
225-204-1310	35-15		1	3275						
225-204-1313	32.9		1	725						
225-204-1314	32.9-1		1	725						
225-204-1315	32.9-2		1	725						

				,				
225-205-0100	13015-2012							

				,	
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0803	33-2		1	250	
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1006	3-		1	1750	
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1309	35-10		1	2200	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	
225-204-1315	32.9-2		1	725	

					,				
225-205-0101	1		1	10	$\frac{2\,297}{2\,232}$	$\frac{2\,284}{2\,232}$	$\frac{2\,274}{2\,232}$	$\frac{2\,292}{2\,254}$	
225-205-0102	2		1	13	$\frac{2\,760}{2\,679}$	$\frac{2\,743}{2\,679}$	$\frac{2\,731}{2\,679}$	$\frac{2\,754}{2\,707}$	
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\,766}{3\,571}$	$\frac{3\,714}{3\,571}$	$\frac{3\,676}{3\,571}$	$\frac{3\,748}{3\,659}$	
225-205-0104	4		1	90					
225-205-0105	5		1	130					
225-205-0106	6		1	180					
225-205-0107	7		1	230					
225-205-0108	8		1	650					
225-205-0109	9		1	1130					

					,						
226-102-0100	13015-2012										

				,	
226-102-0100	13015-2012				

226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>582 105</u> 566 232	<u>748 754</u> 658 703				
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>637 223</u> 620 270	<u>812 874</u> 721 566				
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>649 295</u> 630 614	<u>850 854</u> 733 599				
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>656 939</u> 638 108	<u>859 747</u> 742 317				
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 010 973</u> 981 700	<u>1 327 788</u> 1 142 021				
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 279 480</u> 1 243 823	<u>1 658 126</u> 1 446 951				
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 442 908</u> 1 404 046	<u>1 848 243</u> 1 633 340				
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 297 988</u> 1 261 197	<u>1 692 018</u> 1 467 163				
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 253 341</u> 1 217 425	<u>1 640 079</u> 1 416 243				
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>551 271</u> 534 511	<u>736 822</u> 621 802				
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>977 910</u> 949 866	<u>1 279 998</u> 1 104 989				
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 011 513</u> 982 230	<u>1 328 417</u> 1 142 637				
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 108 123</u> 1 075 825	<u>1 458 784</u> 1 251 517				

226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						

				,	
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	

226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 195 474</u> 1 161 463	<u>1 560 400</u> 1 351 141				
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 124 221</u> 1 090 838	<u>1 489 873</u> 1 268 982				
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 147 255</u> 1 115 310	<u>1 486 326</u> 1 297 451				
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 332 405</u> 1 294 940	<u>1 732 056</u> 1 506 416				
226-102-0118	-9		1	5000	<u>347 243</u> 336 934	<u>460 141</u> 391 958				
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>201 827</u> 194 814	<u>249 219</u> 194 814	<u>211 518</u> 194 814	<u>254 532</u> 194 814	<u>209 645</u> 202 539	<u>224 780</u> 194 814
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>226 650</u> 219 343	<u>274 042</u> 219 343	<u>236 341</u> 219 343	<u>279 355</u> 219 343	<u>234 468</u> 227 068	<u>249 603</u> 219 343
226-102-0302	-18		1	5400	<u>248 297</u> 239 649	<u>340 742</u> 270 168				
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>132 440</u> 128 198	<u>180 478</u> 149 134				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>196 711</u> 189 879	<u>276 597</u> 220 888				
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>429 772</u> 415 920	<u>587 052</u> 483 844				

				,						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>204 386</u> 194 814	<u>232 218</u> 194 814	<u>222 761</u> 194 814	<u>213 066</u> 194 814	<u>207 608</u> 194 814	<u>203 655</u> 194 814
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>229 209</u> 219 343	<u>257 041</u> 219 343	<u>247 584</u> 219 343	<u>237 888</u> 219 343	<u>232 431</u> 219 343	<u>228 478</u> 219 343
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						

226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	
226-102-0118	-9		1	5000	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	<u>211 152</u> 204 028
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>235 975</u> 228 557
226-102-0302	-18		1	5400	
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	
226-102-0402	1-6		1	4250	
226-102-0403	1-8		1	7750	

226-102-0404	2-6		1	5500	<u>231 626</u> 223 235	<u>331 262</u> 259 691				
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>102 341</u> 98 795	<u>143 778</u> 114 929				
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>215 295</u> 208 672	<u>289 001</u> 242 751				
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>123 215</u> 118 909	<u>173 679</u> 138 327				
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>244 604</u> 236 784	<u>333 099</u> 275 453				
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>183 379</u> 176 983	<u>258 278</u> 205 886				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>220 906</u> 213 005	<u>314 296</u> 247 790				
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>320 528</u> 309 133	<u>454 911</u> 359 618				
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>390 969</u> 376 793	<u>559 331</u> 438 326				
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>33 114</u> 32 080	<u>44 703</u> 37 319				
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>41 828</u> 40 482	<u>57 087</u> 47 094				
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>54 648</u> 52 806	<u>75 934</u> 61 430				
226-102-0500	13015-2012									

				,	
226-102-0404	2-6		1	5500	
226-102-0406	400.98.25		1	2200	
226-102-0407	400.98.40		1	3430	
226-102-0409	400.124.25		1	2700	
226-102-0410	400.124.40		1	4320	
226-102-0412	600.98.30		1	4000	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	
226-102-0419	200.75.15		1	550	
226-102-0420	200.100.15		1	750	
226-102-0421	200.150.15		1	1100	
226-102-0500	13015-2012				

				,						
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>120 819</u> 115 615	<u>136 912</u> 115 615	<u>131 543</u> 115 615	<u>126 053</u> 115 615	<u>122 775</u> 115 615	<u>120 593</u> 115 615

				,						
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									

				,	
226-102-0502	6		1	4250	
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>130 638</u> 115 615

				,	
251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 934 544</u> 3 796 875					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	<u>3 967 652</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	<u>3 475 164</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>21 697</u> 18 500	<u>19 544</u> 18 500	<u>22 001</u> 18 500	<u>19 658</u> 18 500	<u>20 301</u> 18 500	
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>20 983</u> 17 500	<u>18 614</u> 17 500	<u>21 317</u> 17 500	<u>18 740</u> 17 500	<u>19 447</u> 17 500	
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>20 923</u> 17 500	<u>18 598</u> 17 500	<u>21 251</u> 17 500	<u>18 721</u> 17 500	<u>19 415</u> 17 500	

255.

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>68 983</u> 65 062	<u>74 771</u> 65 062	<u>84 500</u> 65 062	<u>75 633</u> 65 062	<u>81 544</u> 65 062	<u>81 544</u> 65 062	<u>70 099</u> 65 062
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>76 662</u> 72 545	<u>82 450</u> 72 545	<u>92 178</u> 72 545	<u>83 312</u> 72 545	<u>89 223</u> 72 545	<u>89 223</u> 72 545	<u>77 778</u> 72 545

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 106</u> 18 500	<u>20 726</u> 18 500	<u>20 185</u> 18 500	<u>19 633</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500	<u>19 083</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 132</u> 17 500	<u>19 914</u> 17 500	<u>19 320</u> 17 500	<u>18 712</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500	<u>18 107</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 125</u> 17 500	<u>19 874</u> 17 500	<u>19 290</u> 17 500	<u>18 694</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500	<u>18 100</u> 17 500

255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>81 544</u> 65 062	<u>79 081</u> 65 062	<u>75 387</u> 65 062	<u>72 284</u> 65 062	<u>70 831</u> 65 062	<u>79 081</u> 65 062
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>89 223</u> 72 545	<u>86 760</u> 72 545	<u>83 065</u> 72 545	<u>79 962</u> 72 545	<u>78 509</u> 72 545	<u>86 760</u> 72 545

				,	
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0401	1		1	250	<u>20 094</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 220</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 192</u> 17 500

255-102.

255-102-0100	17608-2017 , 30 - 50 - ' ' ' i	2										
255-102-0200	17608-2017 , , 60 - 100 - i ' ,	2										
255-102-0600	17608-2017 , 40 - 80 -	2										
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>3 269</u> 3 099	<u>3 501</u> 3 099	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 535</u> 3 099	<u>3 772</u> 3 099	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 314</u> 3 099	
255-102-0602	17608-2017 - , 40	2	1	96	<u>3 793</u> 3 609	<u>4 024</u> 3 609	<u>4 413</u> 3 609	<u>4 059</u> 3 609	<u>4 295</u> 3 609	<u>4 413</u> 3 609	<u>3 837</u> 3 609	
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>4 385</u> 4 165	<u>4 674</u> 4 165	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 717</u> 4 165	<u>5 013</u> 4 165	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 441</u> 4 165	
255-102-0604	17608-2017 - , 50	2	1	120	<u>5 139</u> 4 900	<u>5 429</u> 4 900	<u>5 915</u> 4 900	<u>5 472</u> 4 900	<u>5 767</u> 4 900	<u>5 915</u> 4 900	<u>5 195</u> 4 900	
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>3 927</u> 3 750							
255-102-0606	17608-2017 - , 60	2	1	144	<u>4 171</u> 3 989							
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>4 474</u> 4 268							
255-102-0608	17608-2017 - , 70	2	1	168	<u>4 719</u> 4 509							
255-102-0610	17608-2017 - , 80	2	1	192	<u>5 262</u> 5 025							

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2								
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' '	2								
255-102-0600	17608-2017 40 - 80	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 743</u> 3 099	<u>3 525</u> 3 099	<u>3 401</u> 3 099	<u>3 343</u> 3 099	<u>3 701</u> 3 099
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>4 413</u> 3 609	<u>4 267</u> 3 609	<u>4 049</u> 3 609	<u>3 925</u> 3 609	<u>3 866</u> 3 609	<u>4 224</u> 3 609
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 978</u> 4 165	<u>4 705</u> 4 165	<u>4 550</u> 4 165	<u>4 477</u> 4 165	<u>4 924</u> 4 165
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>5 915</u> 4 900	<u>5 732</u> 4 900	<u>5 459</u> 4 900	<u>5 304</u> 4 900	<u>5 232</u> 4 900	<u>5 679</u> 4 900
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144						
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144						
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192						

26.

261.

261-1.

261-101.

‘ , ,

[illegible]

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	(, 600, 5- 10	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081

[illegible]

261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , , 13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	; , , , 15 , (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная