

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Астана 2023**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		16
211-4.		22
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		26
212.	, ,	30
212-1.		30
212-2.		100
212-3.		102
212-4.		102
212-5.		109
212-6.		115
213.		115
213-1.		115
213-3.	, ,	119
221.		129
221-1.		129
222.	, ,	133
222-1.	, ,	135
222-2.	,	145
222-3.	, ,	147
225.		149
225-1.		149
225-2.		187

8.04-08-2023

IV

226.					237
226-1.		,			237
251.		,		,	264
251-3.			,		264
255.		,		,	266
255-1.					266
261.					286
261-1.					286

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$	$\frac{1\ 692}{1\ 156}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3									
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369
211-103-0200											
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369
211-103-0200						
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587



211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 055</u>	<u>7 189</u>	<u>3 445</u> 2 841	<u>6 096</u>	<u>6 882</u>	<u>3 093</u> 2 029	<u>5 785</u> 5 114
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 034</u>	<u>7 155</u>	<u>3 441</u> 2 841	<u>6 053</u>	<u>6 833</u>	<u>3 086</u> 2 029	<u>5 744</u> 5 077
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 013</u>	<u>7 122</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>4 856</u>	<u>5 630</u>	<u>3 079</u> 2 029	<u>4 549</u> 3 920
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 013</u>	<u>7 122</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>4 856</u>	<u>5 630</u>	<u>3 079</u> 2 029	<u>4 549</u> 3 920
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 013</u>	<u>7 122</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>4 856</u>	<u>5 630</u>	<u>3 079</u> 2 029	<u>4 549</u> 3 920
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 992</u>	<u>7 089</u>	<u>3 433</u> 2 841	<u>4 821</u>	<u>5 590</u>	<u>3 072</u> 2 029	<u>4 516</u> 3 892
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 949</u>	<u>7 022</u>	<u>3 426</u> 2 841	<u>4 750</u>	<u>5 508</u>	<u>3 057</u> 2 029	<u>4 450</u> 3 835
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 992</u>	<u>6 880</u>	<u>3 016</u> 2 435	<u>4 821</u>	<u>5 590</u>	<u>3 072</u> 2 029	<u>4 516</u> 3 892
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 094</u>	<u>7 235</u>	<u>3 499</u> 2 894	<u>6 194</u>	<u>6 980</u>	<u>3 132</u> 2 067	<u>5 883</u> 5 208
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 073</u>	<u>7 202</u>	<u>3 495</u> 2 894	<u>6 150</u>	<u>6 930</u>	<u>3 125</u> 2 067	<u>5 841</u> 5 171

				,		
211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 992</u>	<u>6 553</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 957</u>	<u>6 527</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 922</u>	<u>6 501</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 922</u>	<u>6 501</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 922</u>	<u>6 501</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 887</u>	<u>6 475</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 816</u>	<u>6 423</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 887</u>	<u>6 057</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 030</u>	<u>6 607</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 995</u>	<u>6 581</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 052</u>	<u>7 168</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>4 931</u>	<u>5 705</u>	<u>3 117</u> 2 067	<u>4 624</u> 3 993
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 052</u>	<u>7 168</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>4 931</u>	<u>5 705</u>	<u>3 117</u> 2 067	<u>4 624</u> 3 993
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 052</u>	<u>7 168</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>4 931</u>	<u>5 705</u>	<u>3 117</u> 2 067	<u>4 624</u> 3 993
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 030</u>	<u>7 135</u>	<u>3 488</u> 2 894	<u>4 895</u>	<u>5 664</u>	<u>3 110</u> 2 067	<u>4 590</u> 3 964
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 988</u>	<u>7 068</u>	<u>3 480</u> 2 894	<u>4 823</u>	<u>5 581</u>	<u>3 096</u> 2 067	<u>4 523</u> 3 906
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 030</u>	<u>6 922</u>	<u>3 062</u> 2 480	<u>4 895</u>	<u>5 664</u>	<u>3 110</u> 2 067	<u>4 590</u> 3 964
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 134</u>	<u>7 284</u>	<u>3 555</u> 2 948	<u>6 295</u>	<u>7 081</u>	<u>3 172</u> 2 106	<u>5 984</u> 5 307
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 113</u>	<u>7 250</u>	<u>3 551</u> 2 948	<u>6 250</u>	<u>7 030</u>	<u>3 165</u> 2 106	<u>5 941</u> 5 269
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 092</u>	<u>7 217</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 008</u>	<u>5 783</u>	<u>3 158</u> 2 106	<u>4 701</u> 4 068
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 092</u>	<u>7 217</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 008</u>	<u>5 783</u>	<u>3 158</u> 2 106	<u>4 701</u> 4 068
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 092</u>	<u>7 217</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 008</u>	<u>5 783</u>	<u>3 158</u> 2 106	<u>4 701</u> 4 068
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 071</u>	<u>7 183</u>	<u>3 544</u> 2 948	<u>4 972</u>	<u>5 741</u>	<u>3 150</u> 2 106	<u>4 667</u> 4 039

				,		
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 960</u>	<u>6 555</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 960</u>	<u>6 555</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 960</u>	<u>6 555</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 925</u>	<u>6 529</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 855</u>	<u>6 478</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 925</u>	<u>6 104</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 070</u>	<u>6 663</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 035</u>	<u>6 637</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 000</u>	<u>6 612</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 000</u>	<u>6 612</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 000</u>	<u>6 612</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 965</u>	<u>6 586</u>



				,		
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 895</u>	<u>6 534</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 965</u>	<u>6 152</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 112</u>	<u>6 722</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 077</u>	<u>6 696</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 042</u>	<u>6 670</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 042</u>	<u>6 670</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 042</u>	<u>6 670</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 007</u>	<u>6 644</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 937</u>	<u>6 592</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 007</u>	<u>6 202</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 219</u>	<u>7 386</u>	<u>3 674</u> 3 064	<u>6 509</u>	<u>7 295</u>	<u>3 257</u> 2 188	<u>6 198</u> 5 515
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 198</u>	<u>7 352</u>	<u>3 670</u> 3 064	<u>6 463</u>	<u>7 243</u>	<u>3 250</u> 2 188	<u>6 154</u> 5 475
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 177</u>	<u>7 319</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 173</u>	<u>5 947</u>	<u>3 243</u> 2 188	<u>4 866</u> 4 228
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 177</u>	<u>7 319</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 173</u>	<u>5 947</u>	<u>3 243</u> 2 188	<u>4 866</u> 4 228
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 177</u>	<u>7 319</u>	<u>3 667</u> 3 064	<u>5 173</u>	<u>5 947</u>	<u>3 243</u> 2 188	<u>4 866</u> 4 228
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 156</u>	<u>7 285</u>	<u>3 663</u> 3 064	<u>5 135</u>	<u>5 904</u>	<u>3 236</u> 2 188	<u>4 830</u> 4 197
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 113</u>	<u>7 218</u>	<u>3 656</u> 3 064	<u>5 060</u>	<u>5 818</u>	<u>3 221</u> 2 188	<u>4 760</u> 4 136
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 156</u>	<u>7 060</u>	<u>3 212</u> 2 626	<u>5 135</u>	<u>5 904</u>	<u>3 236</u> 2 188	<u>4 830</u> 4 197
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 242</u>	<u>7 412</u>	<u>3 705</u> 3 094	<u>6 566</u>	<u>7 351</u>	<u>3 279</u> 2 210	<u>6 254</u> 5 569
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 220</u>	<u>7 379</u>	<u>3 702</u> 3 094	<u>6 519</u>	<u>7 299</u>	<u>3 272</u> 2 210	<u>6 210</u> 5 530
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 199</u>	<u>7 345</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 216</u>	<u>5 990</u>	<u>3 265</u> 2 210	<u>4 909</u> 4 270
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 199</u>	<u>7 345</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 216</u>	<u>5 990</u>	<u>3 265</u> 2 210	<u>4 909</u> 4 270

				,		
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 155</u>	<u>6 782</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 120</u>	<u>6 756</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 085</u>	<u>6 731</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 085</u>	<u>6 731</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 085</u>	<u>6 731</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 050</u>	<u>6 705</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 980</u>	<u>6 653</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 050</u>	<u>6 254</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 178</u>	<u>6 814</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 143</u>	<u>6 788</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 108</u>	<u>6 762</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 108</u>	<u>6 762</u>



211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 199</u>	<u>7 345</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 216</u>	<u>5 990</u>	<u>3 265</u> 2 210	<u>4 909</u> 4 270
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 178</u>	<u>7 312</u>	<u>3 694</u> 3 094	<u>5 178</u>	<u>5 947</u>	<u>3 258</u> 2 210	<u>4 873</u> 4 239
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 136</u>	<u>7 245</u>	<u>3 687</u> 3 094	<u>5 102</u>	<u>5 860</u>	<u>3 244</u> 2 210	<u>4 802</u> 4 177
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 178</u>	<u>7 084</u>	<u>3 239</u> 2 652	<u>5 178</u>	<u>5 947</u>	<u>3 258</u> 2 210	<u>4 873</u> 4 239
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 439</u>	<u>7 715</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>6 727</u>	<u>7 494</u>	<u>3 428</u> 2 232	<u>6 413</u> 5 625
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 416</u>	<u>7 680</u>	<u>3 834</u> 3 125	<u>6 679</u>	<u>7 440</u>	<u>3 419</u> 2 232	<u>6 367</u> 5 585
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 394</u>	<u>7 644</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 362</u>	<u>6 118</u>	<u>3 411</u> 2 232	<u>5 052</u> 4 313
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 394</u>	<u>7 644</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 362</u>	<u>6 118</u>	<u>3 411</u> 2 232	<u>5 052</u> 4 313
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 394</u>	<u>7 644</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 362</u>	<u>6 118</u>	<u>3 411</u> 2 232	<u>5 052</u> 4 313
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 371</u>	<u>7 609</u>	<u>3 825</u> 3 125	<u>5 323</u>	<u>6 074</u>	<u>3 403</u> 2 232	<u>5 015</u> 4 281
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 327</u>	<u>7 538</u>	<u>3 816</u> 3 125	<u>5 245</u>	<u>5 985</u>	<u>3 387</u> 2 232	<u>4 942</u> 4 219
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 371</u>	<u>7 379</u>	<u>3 365</u> 2 679	<u>5 323</u>	<u>6 074</u>	<u>3 403</u> 2 232	<u>5 015</u> 4 281

				,		
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 108</u>	<u>6 762</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 073</u>	<u>6 736</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 003</u>	<u>6 684</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 073</u>	<u>6 281</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 489</u>	<u>7 059</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 452</u>	<u>7 031</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 415</u>	<u>7 004</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 415</u>	<u>7 004</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 415</u>	<u>7 004</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 378</u>	<u>6 977</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 303</u>	<u>6 922</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 378</u>	<u>6 517</u>



211-202-0400	, 1000 1284 2004	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,378}{2\,679}$	<u>7 059</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,374}{2\,679}$	<u>7 008</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,369}{2\,679}$	<u>6 958</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,365}{2\,679}$	<u>6 278</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{3\,356}{2\,679}$	<u>6 186</u>

211-203-0100	1376-2005	3				
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>15 344</u> 13 000	<u>16 563</u> 10 374	<u>18 124</u> 10 374	<u>15 263</u> 10 374	<u>15 783</u> 10 374	<u>13 529</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374	<u>15 610</u> 10 374	<u>16 823</u> 10 374
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>15 344</u> 13 000	<u>16 563</u> 10 374	<u>18 124</u> 10 374	<u>15 263</u> 10 374	<u>15 783</u> 10 374	<u>13 529</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374	<u>15 610</u> 10 374	<u>16 823</u> 10 374
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>15 344</u> 13 000	<u>16 563</u> 10 374	<u>18 124</u> 10 374	<u>15 263</u> 10 374	<u>15 783</u> 10 374	<u>13 529</u> 10 374	<u>14 743</u> 10 374	<u>15 610</u> 10 374	<u>16 823</u> 10 374

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>7 464</u>	<u>9 455</u>	<u>10 716</u>	<u>8 094</u>	<u>5 740</u>	<u>5 510</u> 4 286	<u>7 214</u>

8.04-08-2023

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>9 455</u>	<u>9 455</u>

**211-3.**  
**211-301.**

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3									
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{4\,904}{762}$	$\frac{6\,603}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{4\,672}{622}$	$\frac{6\,335}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{4\,559}{568}$	$\frac{6\,197}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3									
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{4\,707}{656}$	$\frac{6\,370}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3									
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{4\,994}{850}$	$\frac{6\,693}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{4\,858}{746}$	$\frac{6\,545}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3									
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{5\,020}{876}$	$\frac{6\,719}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{4\,881}{768}$	$\frac{6\,568}{768}$

211-301-0100	400 1284-2004 ,	3				
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004 ,	3				
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004 ,	3				
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3				
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$



211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{4\,867}{784}$	$\frac{6\,542}{784}$
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{4\,767}{714}$	$\frac{6\,430}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{4\,646}{653}$	$\frac{6\,284}{653}$

**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{14\,100}{12\,204}$	$\frac{13\,316}{12\,204}$	$\frac{14\,421}{12\,204}$	$\frac{12\,705}{12\,204}$	$\frac{12\,855}{12\,204}$	$\frac{12\,950}{12\,204}$	$\frac{12\,705}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{13\,634}{11\,752}$						
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{13\,634}{11\,752}$						
211-302-0200	32496-2013 , 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{14\,319}{12\,204}$	$\frac{13\,569}{12\,204}$	$\frac{14\,844}{12\,204}$	$\frac{12\,865}{12\,204}$	$\frac{13\,038}{12\,204}$	$\frac{13\,147}{12\,204}$	$\frac{12\,865}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{13\,853}{11\,752}$	$\frac{13\,104}{11\,752}$	$\frac{14\,378}{11\,752}$	$\frac{12\,399}{11\,752}$	$\frac{12\,572}{11\,752}$	$\frac{12\,682}{11\,752}$	$\frac{12\,399}{11\,752}$

211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$

211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{14\,105}{12\,204}$	$\frac{13\,626}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350		
211-302-0103	20-40	3	1	350		
211-302-0200	32496-2013 , 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{14\,480}{12\,204}$	$\frac{13\,926}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{14\,014}{11\,752}$	$\frac{13\,461}{11\,752}$

211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>13 853</u> 11 752						
211-302-0300	32496-2013 , 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 756</u> 12 204	<u>13 820</u> 12 204	<u>15 413</u> 12 204	<u>12 939</u> 12 204	<u>13 155</u> 12 204	<u>13 292</u> 12 204	<u>12 939</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>14 291</u> 11 752	<u>13 354</u> 11 752	<u>14 947</u> 11 752	<u>12 473</u> 11 752	<u>12 689</u> 11 752	<u>12 826</u> 11 752	<u>12 473</u> 11 752
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>14 291</u> 11 752						

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 945</u>	<u>5 692</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>3 070</u>	<u>3 892</u>	<u>4 417</u>	<u>2 733</u> 2 009
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 945</u>	<u>5 692</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>3 070</u>	<u>3 892</u>	<u>4 417</u>	<u>2 733</u> 2 009
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 697</u>	<u>9 172</u>	<u>9 172</u> 1 342	<u>6 961</u>	<u>7 741</u>	<u>4 360</u>	<u>6 441</u> 1 342

**211-402.**

				,		
211-302-0203	20-40	3	1	400		
211-302-0300	32496-2013 , 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{14\,958}{12\,204}$	$\frac{14\,266}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{14\,492}{11\,752}$	$\frac{13\,801}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500		

				,		
211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{9\,020}{4\,152}$	$\frac{6\,665}{4\,152}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{9\,020}{4\,152}$	$\frac{6\,665}{4\,152}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{9\,042}{1\,342}$	$\frac{9\,172}{1\,342}$

8.04-08-2023

24

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

**211-403.**

211-403-0100	10832-2009	75	3		
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	( )	4682-84	3		
211-403-0201			3	1	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 560</u>	<u>6 756</u>	<u>5 262</u> 4 464	<u>5 255</u> 1 161	<u>5 158</u>	<u>2 405</u> 1 161	<u>4 285</u>	<u>3 423</u> 2 679

				,	
211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>8 712</u>

**211-6.**  
**211-601.**

-

					,	,						
211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>5 867</u>	<u>5 336</u>	<u>1 444</u> 714	<u>6 537</u>	<u>5 502</u>	<u>5 851</u>	<u>6 741</u>

**211-603.**

-

-

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 709</u>	<u>6 547</u>	<u>2 297</u>	<u>6 709</u>	<u>6 709</u>	<u>5 902</u>	<u>6 709</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 709</u>	<u>6 547</u>	<u>2 297</u>	<u>6 709</u>	<u>6 709</u>	<u>5 902</u>	<u>6 709</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 709</u>	<u>6 547</u>	<u>2 297</u>	<u>6 709</u>	<u>6 709</u>	<u>5 902</u>	<u>6 709</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 709</u>	<u>6 547</u>	<u>2 297</u>	<u>6 709</u>	<u>6 709</u>	<u>5 902</u>	<u>6 709</u>

**211-7.**  
**211-701.**

211-701-0100			3								

211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 224</u>	<u>4 903</u> 2 286

211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>8 053</u>	<u>5 633</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>8 053</u>	<u>5 633</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>8 053</u>	<u>5 633</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>8 053</u>	<u>5 633</u>

211-701-0100		3				



211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>5 868</u>	<u>10 286</u>	<u>11 521</u>	<u>5 994</u>	<u>7 130</u>	<u>2 813</u> <u>2 079</u>	<u>5 363</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>5 868</u>	<u>10 286</u>	<u>11 521</u>	<u>5 994</u>	<u>7 130</u>	<u>2 813</u> <u>2 079</u>	<u>5 363</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>5 868</u>	<u>10 286</u>	<u>11 521</u>	<u>5 994</u>	<u>7 130</u>	<u>2 813</u> <u>2 079</u>	<u>5 363</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>5 868</u>	<u>10 286</u>	<u>11 669</u>	<u>5 994</u>	<u>7 130</u>	<u>2 813</u> <u>2 079</u>	<u>5 363</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>5 868</u>	<u>10 286</u>	<u>11 521</u>	<u>5 994</u>	<u>7 130</u>	<u>2 813</u> <u>2 079</u>	<u>5 363</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>5 868</u>	<u>10 286</u>	<u>11 521</u>	<u>5 994</u>	<u>7 130</u>	<u>2 813</u> <u>2 079</u>	<u>5 363</u>
211-701-0200		3									
211-701-0201		3	1	1800	<u>8 393</u> <u>4 556</u>	<u>12 138</u> <u>4 556</u>	<u>14 011</u> <u>4 556</u>	<u>8 393</u> <u>4 556</u>	<u>9 641</u> <u>4 556</u>	<u>5 925</u> <u>4 556</u>	<u>8 136</u> <u>4 556</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>						

**211-702.**

211-702-0100		3			

211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>8 456</u>	<u>10 034</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 456</u>	<u>10 034</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 456</u>	<u>10 034</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 456</u>	<u>10 034</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 456</u>	<u>10 034</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 456</u>	<u>10 034</u>
211-701-0200		3				
211-701-0201		3	1	1800	<u>11 826</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556
211-701-0300						
211-701-0302	2,5- 10 -			1000		

211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. ,  
212-1.  
212-101.

212-101-0100	3,5 7473-2010	3									
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 170</u> 17 500	<u>29 728</u> 17 500	<u>31 240</u> 17 500	<u>20 433</u> 17 500	<u>24 364</u> 17 500	<u>29 250</u> 17 500	<u>21 096</u> 17 500
212-101-0200	5 7473-2010	3									
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>20 796</u> 17 857	<u>24 727</u> 17 857	<u>29 613</u> 17 857	<u>21 459</u> 17 857
212-101-0300	7,5 7473-2010	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 623</u> 17 946	<u>30 182</u> 17 946	<u>31 694</u> 17 946	<u>20 887</u> 17 946	<u>24 817</u> 17 946	<u>29 704</u> 17 946	<u>21 550</u> 17 946
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 490</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>20 837</u> 18 128	<u>24 026</u> 18 128	<u>27 781</u> 18 128	<u>21 441</u> 18 128
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 678</u> 18 313	<u>28 359</u> 18 313	<u>29 432</u> 18 313	<u>21 025</u> 18 313	<u>24 214</u> 18 313	<u>27 969</u> 18 313	<u>21 629</u> 18 313
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 870</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501	<u>29 624</u> 18 501	<u>21 216</u> 18 501	<u>24 406</u> 18 501	<u>28 161</u> 18 501	<u>21 821</u> 18 501

212-101-0100	3,5 7473-2010	3				
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 240</u> 17 500	<u>29 728</u> 17 500
212-101-0200	5 7473-2010	3				
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857
212-101-0300	7,5 7473-2010	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 694</u> 17 946	<u>30 182</u> 17 946
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 244</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 432</u> 18 313	<u>28 359</u> 18 313
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 624</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 266</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>21 612</u> 18 891	<u>24 802</u> 18 891	<u>28 557</u> 18 891	<u>22 217</u> 18 891
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 470</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092	<u>30 224</u> 19 092	<u>21 816</u> 19 092	<u>25 006</u> 19 092	<u>28 761</u> 19 092	<u>22 421</u> 19 092
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 678</u> 18 313	<u>28 359</u> 18 313	<u>29 432</u> 18 313	<u>21 025</u> 18 313	<u>24 214</u> 18 313	<u>27 969</u> 18 313	<u>21 629</u> 18 313
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 870</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501	<u>29 624</u> 18 501	<u>21 216</u> 18 501	<u>24 406</u> 18 501	<u>28 161</u> 18 501	<u>21 821</u> 18 501
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 066</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694	<u>29 820</u> 18 694	<u>21 412</u> 18 694	<u>24 602</u> 18 694	<u>28 357</u> 18 694	<u>22 017</u> 18 694
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 470</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092	<u>30 224</u> 19 092	<u>21 816</u> 19 092	<u>25 006</u> 19 092	<u>28 761</u> 19 092	<u>22 421</u> 19 092
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 679</u> 19 297	<u>29 360</u> 19 297	<u>30 432</u> 19 297	<u>22 025</u> 19 297	<u>25 214</u> 19 297	<u>28 969</u> 19 297	<u>22 630</u> 19 297
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 870</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501	<u>29 624</u> 18 501	<u>21 216</u> 18 501	<u>24 406</u> 18 501	<u>28 161</u> 18 501	<u>21 821</u> 18 501
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 066</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694	<u>29 820</u> 18 694	<u>21 412</u> 18 694	<u>24 602</u> 18 694	<u>28 357</u> 18 694	<u>22 017</u> 18 694
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 266</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>21 612</u> 18 891	<u>24 802</u> 18 891	<u>28 557</u> 18 891	<u>22 217</u> 18 891
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 679</u> 19 297	<u>29 360</u> 19 297	<u>30 432</u> 19 297	<u>22 025</u> 19 297	<u>25 214</u> 19 297	<u>28 969</u> 19 297	<u>22 630</u> 19 297
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 892</u> 19 507	<u>29 573</u> 19 507	<u>30 646</u> 19 507	<u>22 238</u> 19 507	<u>25 427</u> 19 507	<u>29 183</u> 19 507	<u>22 843</u> 19 507
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 066</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694	<u>29 820</u> 18 694	<u>21 412</u> 18 694	<u>24 602</u> 18 694	<u>28 357</u> 18 694	<u>22 017</u> 18 694

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 224</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 432</u> 18 313	<u>28 359</u> 18 313
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 624</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 820</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 224</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 432</u> 19 297	<u>29 360</u> 19 297
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 624</u> 18 501	<u>28 551</u> 18 501
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 820</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 020</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 432</u> 19 297	<u>29 360</u> 19 297
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 646</u> 19 507	<u>29 573</u> 19 507
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 820</u> 18 694	<u>28 747</u> 18 694

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 266</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>21 612</u> 18 891	<u>24 802</u> 18 891	<u>28 557</u> 18 891	<u>22 217</u> 18 891
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 470</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092	<u>30 224</u> 19 092	<u>21 816</u> 19 092	<u>25 006</u> 19 092	<u>28 761</u> 19 092	<u>22 421</u> 19 092
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 892</u> 19 507	<u>29 573</u> 19 507	<u>30 646</u> 19 507	<u>22 238</u> 19 507	<u>25 427</u> 19 507	<u>29 183</u> 19 507	<u>22 843</u> 19 507
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 110</u> 19 721	<u>29 790</u> 19 721	<u>30 863</u> 19 721	<u>22 456</u> 19 721	<u>25 645</u> 19 721	<u>29 400</u> 19 721	<u>23 061</u> 19 721
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 165</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>22 429</u> 19 464	<u>26 359</u> 19 464	<u>31 246</u> 19 464	<u>23 092</u> 19 464
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 048</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>30 802</u> 19 661	<u>22 394</u> 19 661	<u>25 584</u> 19 661	<u>29 339</u> 19 661	<u>22 999</u> 19 661
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>22 598</u> 19 862	<u>25 788</u> 19 862	<u>29 543</u> 19 862	<u>23 203</u> 19 862
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>22 598</u> 19 862	<u>25 788</u> 19 862	<u>29 543</u> 19 862	<u>23 203</u> 19 862
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 020</u> 18 891	<u>28 947</u> 18 891
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 224</u> 19 092	<u>29 151</u> 19 092
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 646</u> 19 507	<u>29 573</u> 19 507
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 863</u> 19 721	<u>29 790</u> 19 721
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 802</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066



212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>23 683</u> 20 929	<u>26 873</u> 20 929	<u>30 628</u> 20 929	<u>24 288</u> 20 929
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>23 683</u> 20 929	<u>26 873</u> 20 929	<u>30 628</u> 20 929	<u>24 288</u> 20 929
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>23 914</u> 21 157	<u>27 104</u> 21 157	<u>30 859</u> 21 157	<u>24 519</u> 21 157
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>23 914</u> 21 157	<u>27 104</u> 21 157	<u>30 859</u> 21 157	<u>24 519</u> 21 157
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>24 150</u> 21 389	<u>27 340</u> 21 389	<u>31 095</u> 21 389	<u>24 755</u> 21 389

212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 558</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389

212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 165</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>22 429</u> 19 464	<u>26 359</u> 19 464	<u>31 246</u> 19 464	<u>23 092</u> 19 464
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 048</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>30 802</u> 19 661	<u>22 394</u> 19 661	<u>25 584</u> 19 661	<u>29 339</u> 19 661	<u>22 999</u> 19 661
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>22 598</u> 19 862	<u>25 788</u> 19 862	<u>29 543</u> 19 862	<u>23 203</u> 19 862
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>22 598</u> 19 862	<u>25 788</u> 19 862	<u>29 543</u> 19 862	<u>23 203</u> 19 862
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>23 683</u> 20 929	<u>26 873</u> 20 929	<u>30 628</u> 20 929	<u>24 288</u> 20 929
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>22 806</u> 20 066	<u>25 996</u> 20 066	<u>29 751</u> 20 066	<u>23 411</u> 20 066

212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 802</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>23 683</u> 20 929	<u>26 873</u> 20 929	<u>30 628</u> 20 929	<u>24 288</u> 20 929
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>23 914</u> 21 157	<u>27 104</u> 21 157	<u>30 859</u> 21 157	<u>24 519</u> 21 157
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>23 019</u> 20 275	<u>26 208</u> 20 275	<u>29 963</u> 20 275	<u>23 623</u> 20 275
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>23 235</u> 20 489	<u>26 425</u> 20 489	<u>30 180</u> 20 489	<u>23 840</u> 20 489
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>23 457</u> 20 707	<u>26 646</u> 20 707	<u>30 401</u> 20 707	<u>24 062</u> 20 707
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>23 914</u> 21 157	<u>27 104</u> 21 157	<u>30 859</u> 21 157	<u>24 519</u> 21 157
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>24 150</u> 21 389	<u>27 340</u> 21 389	<u>31 095</u> 21 389	<u>24 755</u> 21 389
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 710</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000	<u>33 780</u> 20 000	<u>22 973</u> 20 000	<u>26 904</u> 20 000	<u>31 790</u> 20 000	<u>23 636</u> 20 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 598</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>31 352</u> 20 202	<u>22 944</u> 20 202	<u>26 134</u> 20 202	<u>29 889</u> 20 202	<u>23 549</u> 20 202
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 807</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 558</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 780</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 352</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 021</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 462</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 690</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 807</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>31 561</u> 20 408	<u>23 154</u> 20 408	<u>26 343</u> 20 408	<u>30 098</u> 20 408	<u>23 758</u> 20 408
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 021</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 690</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 922</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 021</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>31 775</u> 20 619	<u>23 367</u> 20 619	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 312</u> 20 619	<u>23 972</u> 20 619
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 462</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 922</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>32 676</u> 21 505	<u>24 268</u> 21 505	<u>27 458</u> 21 505	<u>31 213</u> 21 505	<u>24 873</u> 21 505
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739

212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 561</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 775</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 676</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739



212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 462</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>32 216</u> 21 053	<u>23 808</u> 21 053	<u>26 998</u> 21 053	<u>30 753</u> 21 053	<u>24 413</u> 21 053
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 690</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>32 444</u> 21 277	<u>24 036</u> 21 277	<u>27 225</u> 21 277	<u>30 980</u> 21 277	<u>24 641</u> 21 277
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 402</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>24 749</u> 21 978	<u>27 938</u> 21 978	<u>31 693</u> 21 978	<u>25 353</u> 21 978
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 160</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>32 913</u> 21 739	<u>24 506</u> 21 739	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 450</u> 21 739	<u>25 111</u> 21 739
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 402</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>33 156</u> 21 978	<u>24 749</u> 21 978	<u>27 938</u> 21 978	<u>31 693</u> 21 978	<u>25 353</u> 21 978
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 650</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222	<u>33 404</u> 22 222	<u>24 997</u> 22 222	<u>28 186</u> 22 222	<u>31 941</u> 22 222	<u>25 601</u> 22 222
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 904</u> 22 472	<u>32 585</u> 22 472	<u>33 658</u> 22 472	<u>25 250</u> 22 472	<u>28 440</u> 22 472	<u>32 195</u> 22 472	<u>25 855</u> 22 472
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 429</u> 22 989	<u>33 110</u> 22 989	<u>34 183</u> 22 989	<u>25 775</u> 22 989	<u>28 965</u> 22 989	<u>32 720</u> 22 989	<u>26 380</u> 22 989
212-101-0700	20 7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 345</u> 20 625	<u>32 903</u> 20 625	<u>34 415</u> 20 625	<u>23 608</u> 20 625	<u>27 539</u> 20 625	<u>32 425</u> 20 625	<u>24 271</u> 20 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833

212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 216</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 444</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 156</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 913</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 156</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 404</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 658</u> 22 472	<u>32 585</u> 22 472
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 183</u> 22 989	<u>33 110</u> 22 989
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 415</u> 20 625	<u>32 903</u> 20 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833

212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 455</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>32 209</u> 21 046	<u>23 802</u> 21 046	<u>26 991</u> 21 046	<u>30 746</u> 21 046	<u>24 406</u> 21 046
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 901</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>32 655</u> 21 484	<u>24 247</u> 21 484	<u>27 436</u> 21 484	<u>31 192</u> 21 484	<u>24 852</u> 21 484
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 131</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>32 884</u> 21 711	<u>24 477</u> 21 711	<u>27 666</u> 21 711	<u>31 421</u> 21 711	<u>25 082</u> 21 711
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 239</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>31 993</u> 20 833	<u>23 586</u> 20 833	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 530</u> 20 833	<u>24 190</u> 20 833
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 455</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>32 209</u> 21 046	<u>23 802</u> 21 046	<u>26 991</u> 21 046	<u>30 746</u> 21 046	<u>24 406</u> 21 046
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>24 022</u> 21 263	<u>27 211</u> 21 263	<u>30 967</u> 21 263	<u>24 627</u> 21 263
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 131</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711	<u>32 884</u> 21 711	<u>24 477</u> 21 711	<u>27 666</u> 21 711	<u>31 421</u> 21 711	<u>25 082</u> 21 711
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>33 119</u> 21 941	<u>24 711</u> 21 941	<u>27 901</u> 21 941	<u>31 656</u> 21 941	<u>25 316</u> 21 941
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 455</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046	<u>32 209</u> 21 046	<u>23 802</u> 21 046	<u>26 991</u> 21 046	<u>30 746</u> 21 046	<u>24 406</u> 21 046
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263	<u>32 430</u> 21 263	<u>24 022</u> 21 263	<u>27 211</u> 21 263	<u>30 967</u> 21 263	<u>24 627</u> 21 263
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 901</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484	<u>32 655</u> 21 484	<u>24 247</u> 21 484	<u>27 436</u> 21 484	<u>31 192</u> 21 484	<u>24 852</u> 21 484
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>33 119</u> 21 941	<u>24 711</u> 21 941	<u>27 901</u> 21 941	<u>31 656</u> 21 941	<u>25 316</u> 21 941
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 605</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177	<u>33 359</u> 22 177	<u>24 951</u> 22 177	<u>28 141</u> 22 177	<u>31 896</u> 22 177	<u>25 556</u> 22 177

212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 209</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 655</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 884</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 993</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 209</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 430</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 884</u> 21 711	<u>31 811</u> 21 711
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 119</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 209</u> 21 046	<u>31 136</u> 21 046
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 430</u> 21 263	<u>31 357</u> 21 263
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 655</u> 21 484	<u>31 582</u> 21 484
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 119</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 359</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 365</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941	<u>33 119</u> 21 941	<u>24 711</u> 21 941	<u>27 901</u> 21 941	<u>31 656</u> 21 941	<u>25 316</u> 21 941
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 605</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177	<u>33 359</u> 22 177	<u>24 951</u> 22 177	<u>28 141</u> 22 177	<u>31 896</u> 22 177	<u>25 556</u> 22 177
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 850</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418	<u>33 604</u> 22 418	<u>25 196</u> 22 418	<u>28 385</u> 22 418	<u>32 141</u> 22 418	<u>25 801</u> 22 418
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665	<u>33 854</u> 22 665	<u>25 446</u> 22 665	<u>28 636</u> 22 665	<u>32 391</u> 22 665	<u>26 051</u> 22 665
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 618</u> 23 174	<u>33 299</u> 23 174	<u>34 371</u> 23 174	<u>25 964</u> 23 174	<u>29 153</u> 23 174	<u>32 908</u> 23 174	<u>26 569</u> 23 174
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 342</u> 21 607	<u>33 901</u> 21 607	<u>35 413</u> 21 607	<u>24 606</u> 21 607	<u>28 537</u> 21 607	<u>33 423</u> 21 607	<u>25 269</u> 21 607
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 247</u> 21 825	<u>31 928</u> 21 825	<u>33 001</u> 21 825	<u>24 593</u> 21 825	<u>27 783</u> 21 825	<u>31 538</u> 21 825	<u>25 198</u> 21 825
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048	<u>33 227</u> 22 048	<u>24 820</u> 22 048	<u>28 009</u> 22 048	<u>31 764</u> 22 048	<u>25 424</u> 22 048
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 940</u> 22 507	<u>32 621</u> 22 507	<u>33 694</u> 22 507	<u>25 286</u> 22 507	<u>28 476</u> 22 507	<u>32 231</u> 22 507	<u>25 891</u> 22 507
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 181</u> 22 744	<u>32 862</u> 22 744	<u>33 935</u> 22 744	<u>25 527</u> 22 744	<u>28 717</u> 22 744	<u>32 472</u> 22 744	<u>26 132</u> 22 744
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 247</u> 21 825	<u>31 928</u> 21 825	<u>33 001</u> 21 825	<u>24 593</u> 21 825	<u>27 783</u> 21 825	<u>31 538</u> 21 825	<u>25 198</u> 21 825
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048	<u>33 227</u> 22 048	<u>24 820</u> 22 048	<u>28 009</u> 22 048	<u>31 764</u> 22 048	<u>25 424</u> 22 048

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 119</u> 21 941	<u>32 046</u> 21 941
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 359</u> 22 177	<u>32 286</u> 22 177
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 604</u> 22 418	<u>32 531</u> 22 418
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 854</u> 22 665	<u>32 781</u> 22 665
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 371</u> 23 174	<u>33 299</u> 23 174
212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 413</u> 21 607	<u>33 901</u> 21 607
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 001</u> 21 825	<u>31 928</u> 21 825
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 227</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 694</u> 22 507	<u>32 621</u> 22 507
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 935</u> 22 744	<u>32 862</u> 22 744
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 001</u> 21 825	<u>31 928</u> 21 825
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 227</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 704</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275	<u>33 458</u> 22 275	<u>25 051</u> 22 275	<u>28 240</u> 22 275	<u>31 995</u> 22 275	<u>25 655</u> 22 275
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 181</u> 22 744	<u>32 862</u> 22 744	<u>33 935</u> 22 744	<u>25 527</u> 22 744	<u>28 717</u> 22 744	<u>32 472</u> 22 744	<u>26 132</u> 22 744
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 427</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986	<u>34 181</u> 22 986	<u>25 773</u> 22 986	<u>28 962</u> 22 986	<u>32 718</u> 22 986	<u>26 378</u> 22 986
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 474</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048	<u>33 227</u> 22 048	<u>24 820</u> 22 048	<u>28 009</u> 22 048	<u>31 764</u> 22 048	<u>25 424</u> 22 048
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 704</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275	<u>33 458</u> 22 275	<u>25 051</u> 22 275	<u>28 240</u> 22 275	<u>31 995</u> 22 275	<u>25 655</u> 22 275
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 940</u> 22 507	<u>32 621</u> 22 507	<u>33 694</u> 22 507	<u>25 286</u> 22 507	<u>28 476</u> 22 507	<u>32 231</u> 22 507	<u>25 891</u> 22 507
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 427</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986	<u>34 181</u> 22 986	<u>25 773</u> 22 986	<u>28 962</u> 22 986	<u>32 718</u> 22 986	<u>26 378</u> 22 986
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 678</u> 23 233	<u>33 359</u> 23 233	<u>34 432</u> 23 233	<u>26 024</u> 23 233	<u>29 214</u> 23 233	<u>32 969</u> 23 233	<u>26 629</u> 23 233
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 427</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986	<u>34 181</u> 22 986	<u>25 773</u> 22 986	<u>28 962</u> 22 986	<u>32 718</u> 22 986	<u>26 378</u> 22 986
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 678</u> 23 233	<u>33 359</u> 23 233	<u>34 432</u> 23 233	<u>26 024</u> 23 233	<u>29 214</u> 23 233	<u>32 969</u> 23 233	<u>26 629</u> 23 233
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 934</u> 23 486	<u>33 615</u> 23 486	<u>34 688</u> 23 486	<u>26 281</u> 23 486	<u>29 470</u> 23 486	<u>33 225</u> 23 486	<u>26 885</u> 23 486
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 197</u> 23 744	<u>33 878</u> 23 744	<u>34 951</u> 23 744	<u>26 543</u> 23 744	<u>29 732</u> 23 744	<u>33 487</u> 23 744	<u>27 148</u> 23 744
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 739</u> 24 278	<u>34 420</u> 24 278	<u>35 493</u> 24 278	<u>27 085</u> 24 278	<u>30 274</u> 24 278	<u>34 030</u> 24 278	<u>27 690</u> 24 278

212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 458</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 935</u> 22 744	<u>32 862</u> 22 744
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 181</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 227</u> 22 048	<u>32 154</u> 22 048
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 458</u> 22 275	<u>32 385</u> 22 275
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 694</u> 22 507	<u>32 621</u> 22 507
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 181</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 432</u> 23 233	<u>33 359</u> 23 233
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 181</u> 22 986	<u>33 108</u> 22 986
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 432</u> 23 233	<u>33 359</u> 23 233
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 688</u> 23 486	<u>33 615</u> 23 486
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 951</u> 23 744	<u>33 878</u> 23 744
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 493</u> 24 278	<u>34 420</u> 24 278





212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 776</u> 21 964	<u>34 264</u> 21 964
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 368</u> 22 186	<u>32 295</u> 22 186
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				



212-101-1001		3	1	2400	<u>35 776</u> 21 964	<u>34 264</u> 21 964
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 368</u> 22 186	<u>32 295</u> 22 186
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 832</u> 22 644	<u>32 760</u> 22 644
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>34 072</u> 22 879	<u>32 999</u> 22 879
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 368</u> 22 186	<u>32 295</u> 22 186
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 598</u> 22 413	<u>32 525</u> 22 413
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>34 072</u> 22 879	<u>32 999</u> 22 879
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 317</u> 23 120	<u>33 244</u> 23 120
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 317</u> 23 120	<u>33 244</u> 23 120
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 567</u> 23 366	<u>33 494</u> 23 366
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 083</u> 23 874	<u>34 010</u> 23 874
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 349</u> 24 137	<u>34 276</u> 24 137
212-101-1100	30 7473-2010	3				



212-101-1101		3	1	2400	<u>37 318</u> 23 482	<u>35 806</u> 23 482
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 925</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 422</u> 24 208	<u>34 349</u> 24 208
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>35 678</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 925</u> 23 719	<u>33 852</u> 23 719
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 171</u> 23 961	<u>34 098</u> 23 961
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>35 678</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 940</u> 24 718	<u>34 867</u> 24 718
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 940</u> 24 718	<u>34 867</u> 24 718
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 207</u> 24 981	<u>35 134</u> 24 981
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>36 759</u> 25 524	<u>35 686</u> 25 524
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 044</u> 25 805	<u>35 971</u> 25 805
212-101-1200	35 7473-2010	3				



212-101-1201		3	1	2400	<u>39 465</u> 25 596	<u>37 953</u> 25 596
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 094</u> 25 854	<u>36 021</u> 25 854
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 636</u> 26 387	<u>36 563</u> 26 387
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 915</u> 26 662	<u>36 842</u> 26 662
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 094</u> 25 854	<u>36 021</u> 25 854
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 362</u> 26 118	<u>36 289</u> 26 118
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 915</u> 26 662	<u>36 842</u> 26 662
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 200</u> 26 943	<u>37 127</u> 26 943
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 200</u> 26 943	<u>37 127</u> 26 943
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 491</u> 27 229	<u>37 419</u> 27 229
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 093</u> 27 821	<u>38 020</u> 27 821
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 403</u> 28 127	<u>38 331</u> 28 127
212-101-1300	40 7473-2010	3				





212-101-1301		3	1	2400	<u>41 805</u> 27 899	<u>40 294</u> 27 899
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 458</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 049</u> 28 762	<u>38 976</u> 28 762
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 353</u> 29 062	<u>39 280</u> 29 062
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 458</u> 28 181	<u>38 385</u> 28 181
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 750</u> 28 469	<u>38 678</u> 28 469
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 353</u> 29 062	<u>39 280</u> 29 062
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 664</u> 29 368	<u>39 591</u> 29 368
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 664</u> 29 368	<u>39 591</u> 29 368
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 981</u> 29 680	<u>39 908</u> 29 680
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 637</u> 30 325	<u>40 564</u> 30 325
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 975</u> 30 658	<u>40 903</u> 30 658
212-101-1400	45 7473-2010	3				



212-101-1401		3	1	2400	<u>42 656</u> 28 736	<u>41 144</u> 28 736
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 317</u> 29 026	<u>39 244</u> 29 026
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 925</u> 29 625	<u>39 852</u> 29 625
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 239</u> 29 933	<u>40 166</u> 29 933
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 317</u> 29 026	<u>39 244</u> 29 026
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 618</u> 29 323	<u>39 545</u> 29 323
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 239</u> 29 933	<u>40 166</u> 29 933
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 559</u> 30 249	<u>40 486</u> 30 249
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 559</u> 30 249	<u>40 486</u> 30 249
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 886</u> 30 570	<u>40 813</u> 30 570
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 561</u> 31 235	<u>41 488</u> 31 235
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 910</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 436</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763	<u>31 507</u> 17 763	<u>20 700</u> 17 763	<u>24 630</u> 17 763	<u>29 517</u> 17 763	<u>21 363</u> 17 763
212-101-1600	7473-2010 5,	3									
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>20 805</u> 18 125	<u>30 363</u> 18 125	<u>31 875</u> 18 125	<u>21 068</u> 18 125	<u>24 999</u> 18 125	<u>29 885</u> 18 125	<u>21 731</u> 18 125
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 897</u> 18 216	<u>30 455</u> 18 216	<u>31 967</u> 18 216	<u>21 160</u> 18 216	<u>25 091</u> 18 216	<u>29 977</u> 18 216	<u>21 823</u> 18 216
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 767</u> 18 400	<u>28 448</u> 18 400	<u>29 521</u> 18 400	<u>21 113</u> 18 400	<u>24 302</u> 18 400	<u>28 057</u> 18 400	<u>21 718</u> 18 400
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 957</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587	<u>29 711</u> 18 587	<u>21 304</u> 18 587	<u>24 493</u> 18 587	<u>28 248</u> 18 587	<u>21 908</u> 18 587
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 152</u> 18 779	<u>28 833</u> 18 779	<u>29 906</u> 18 779	<u>21 498</u> 18 779	<u>24 688</u> 18 779	<u>28 443</u> 18 779	<u>22 103</u> 18 779
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 554</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174	<u>30 308</u> 19 174	<u>21 900</u> 19 174	<u>25 089</u> 19 174	<u>28 845</u> 19 174	<u>22 505</u> 19 174
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 761</u> 19 378	<u>29 442</u> 19 378	<u>30 515</u> 19 378	<u>22 107</u> 19 378	<u>25 297</u> 19 378	<u>29 052</u> 19 378	<u>22 712</u> 19 378
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 957</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587	<u>29 711</u> 18 587	<u>21 304</u> 18 587	<u>24 493</u> 18 587	<u>28 248</u> 18 587	<u>21 908</u> 18 587
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 152</u> 18 779	<u>28 833</u> 18 779	<u>29 906</u> 18 779	<u>21 498</u> 18 779	<u>24 688</u> 18 779	<u>28 443</u> 18 779	<u>22 103</u> 18 779
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 351</u> 18 975	<u>29 032</u> 18 975	<u>30 105</u> 18 975	<u>21 697</u> 18 975	<u>24 887</u> 18 975	<u>28 642</u> 18 975	<u>22 302</u> 18 975

212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 507</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>31 875</u> 18 125	<u>30 363</u> 18 125
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 967</u> 18 216	<u>30 455</u> 18 216
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 521</u> 18 400	<u>28 448</u> 18 400
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 711</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 906</u> 18 779	<u>28 833</u> 18 779
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 308</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 515</u> 19 378	<u>29 442</u> 19 378
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 711</u> 18 587	<u>28 638</u> 18 587
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 906</u> 18 779	<u>28 833</u> 18 779
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 105</u> 18 975	<u>29 032</u> 18 975



212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 515</u> 19 378	<u>29 442</u> 19 378
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 727</u> 19 587	<u>29 654</u> 19 587
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 906</u> 18 779	<u>28 833</u> 18 779
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 105</u> 18 975	<u>29 032</u> 18 975
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 308</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 727</u> 19 587	<u>29 654</u> 19 587
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 943</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 105</u> 18 975	<u>29 032</u> 18 975
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 308</u> 19 174	<u>29 235</u> 19 174
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 515</u> 19 378	<u>29 442</u> 19 378
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 943</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 164</u> 20 017	<u>30 091</u> 20 017
212-101-1800	7473-2010 10,	3				



212-101-1801		3	1	2400	<u>22 462</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756	<u>33 532</u> 19 756	<u>22 725</u> 19 756	<u>26 656</u> 19 756	<u>31 543</u> 19 756	<u>23 389</u> 19 756
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 348</u> 19 956	<u>30 029</u> 19 956	<u>31 102</u> 19 956	<u>22 694</u> 19 956	<u>25 883</u> 19 956	<u>29 639</u> 19 956	<u>23 299</u> 19 956
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 555</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159	<u>31 308</u> 20 159	<u>22 901</u> 20 159	<u>26 090</u> 20 159	<u>29 845</u> 20 159	<u>23 506</u> 20 159
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 766</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 426</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 555</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159	<u>31 308</u> 20 159	<u>22 901</u> 20 159	<u>26 090</u> 20 159	<u>29 845</u> 20 159	<u>23 506</u> 20 159
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 766</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 426</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 656</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243	<u>32 410</u> 21 243	<u>24 002</u> 21 243	<u>27 191</u> 21 243	<u>30 947</u> 21 243	<u>24 607</u> 21 243
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 766</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579

212-101-1801		3	1	2400	<u>33 532</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 102</u> 19 956	<u>30 029</u> 19 956
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 308</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 308</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 410</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 656</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243	<u>32 410</u> 21 243	<u>24 002</u> 21 243	<u>27 191</u> 21 243	<u>30 947</u> 21 243	<u>24 607</u> 21 243
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474	<u>32 644</u> 21 474	<u>24 237</u> 21 474	<u>27 426</u> 21 474	<u>31 181</u> 21 474	<u>24 841</u> 21 474
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 426</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474	<u>32 644</u> 21 474	<u>24 237</u> 21 474	<u>27 426</u> 21 474	<u>31 181</u> 21 474	<u>24 841</u> 21 474
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 130</u> 21 710	<u>31 811</u> 21 710	<u>32 884</u> 21 710	<u>24 476</u> 21 710	<u>27 666</u> 21 710	<u>31 421</u> 21 710	<u>25 081</u> 21 710
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 462</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756	<u>33 532</u> 19 756	<u>22 725</u> 19 756	<u>26 656</u> 19 756	<u>31 543</u> 19 756	<u>23 389</u> 19 756
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 348</u> 19 956	<u>30 029</u> 19 956	<u>31 102</u> 19 956	<u>22 694</u> 19 956	<u>25 883</u> 19 956	<u>29 639</u> 19 956	<u>23 299</u> 19 956
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 555</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159	<u>31 308</u> 20 159	<u>22 901</u> 20 159	<u>26 090</u> 20 159	<u>29 845</u> 20 159	<u>23 506</u> 20 159
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 766</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 644</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 644</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 884</u> 21 710	<u>31 811</u> 21 710
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 532</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 102</u> 19 956	<u>30 029</u> 19 956
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 308</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 426</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 555</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159	<u>31 308</u> 20 159	<u>22 901</u> 20 159	<u>26 090</u> 20 159	<u>29 845</u> 20 159	<u>23 506</u> 20 159
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 766</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 426</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 656</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243	<u>32 410</u> 21 243	<u>24 002</u> 21 243	<u>27 191</u> 21 243	<u>30 947</u> 21 243	<u>24 607</u> 21 243
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 766</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367	<u>31 520</u> 20 367	<u>23 112</u> 20 367	<u>26 301</u> 20 367	<u>30 057</u> 20 367	<u>23 717</u> 20 367
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 656</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243	<u>32 410</u> 21 243	<u>24 002</u> 21 243	<u>27 191</u> 21 243	<u>30 947</u> 21 243	<u>24 607</u> 21 243
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474	<u>32 644</u> 21 474	<u>24 237</u> 21 474	<u>27 426</u> 21 474	<u>31 181</u> 21 474	<u>24 841</u> 21 474
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 981</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579	<u>31 735</u> 20 579	<u>23 328</u> 20 579	<u>26 517</u> 20 579	<u>30 272</u> 20 579	<u>23 932</u> 20 579

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 308</u> 20 159	<u>30 236</u> 20 159
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 410</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 520</u> 20 367	<u>30 447</u> 20 367
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 21 243	<u>31 337</u> 21 243
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 644</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 735</u> 20 579	<u>30 662</u> 20 579

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 201</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796	<u>31 955</u> 20 796	<u>23 548</u> 20 796	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 492</u> 20 796	<u>24 152</u> 20 796
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 426</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017	<u>32 180</u> 21 017	<u>23 772</u> 21 017	<u>26 962</u> 21 017	<u>30 717</u> 21 017	<u>24 377</u> 21 017
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474	<u>32 644</u> 21 474	<u>24 237</u> 21 474	<u>27 426</u> 21 474	<u>31 181</u> 21 474	<u>24 841</u> 21 474
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 130</u> 21 710	<u>31 811</u> 21 710	<u>32 884</u> 21 710	<u>24 476</u> 21 710	<u>27 666</u> 21 710	<u>31 421</u> 21 710	<u>25 081</u> 21 710
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 014</u> 20 300	<u>32 573</u> 20 300	<u>34 085</u> 20 300	<u>23 278</u> 20 300	<u>27 208</u> 20 300	<u>32 095</u> 20 300	<u>23 941</u> 20 300
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 906</u> 20 505	<u>30 587</u> 20 505	<u>31 660</u> 20 505	<u>23 252</u> 20 505	<u>26 441</u> 20 505	<u>30 197</u> 20 505	<u>23 857</u> 20 505
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 118</u> 20 714	<u>30 799</u> 20 714	<u>31 872</u> 20 714	<u>23 465</u> 20 714	<u>26 654</u> 20 714	<u>30 409</u> 20 714	<u>24 069</u> 20 714
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 335</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928	<u>32 089</u> 20 928	<u>23 682</u> 20 928	<u>26 871</u> 20 928	<u>30 626</u> 20 928	<u>24 286</u> 20 928
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>24 129</u> 21 368	<u>27 319</u> 21 368	<u>31 074</u> 21 368	<u>24 734</u> 21 368
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 014</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596	<u>32 768</u> 21 596	<u>24 360</u> 21 596	<u>27 550</u> 21 596	<u>31 305</u> 21 596	<u>24 965</u> 21 596
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 118</u> 20 714	<u>30 799</u> 20 714	<u>31 872</u> 20 714	<u>23 465</u> 20 714	<u>26 654</u> 20 714	<u>30 409</u> 20 714	<u>24 069</u> 20 714
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 335</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928	<u>32 089</u> 20 928	<u>23 682</u> 20 928	<u>26 871</u> 20 928	<u>30 626</u> 20 928	<u>24 286</u> 20 928

212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 955</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 180</u> 21 017	<u>31 107</u> 21 017
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 644</u> 21 474	<u>31 571</u> 21 474
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 884</u> 21 710	<u>31 811</u> 21 710
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 085</u> 20 300	<u>32 573</u> 20 300
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 660</u> 20 505	<u>30 587</u> 20 505
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 872</u> 20 714	<u>30 799</u> 20 714
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 089</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 768</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 872</u> 20 714	<u>30 799</u> 20 714
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 089</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928



212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 557</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 014</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596	<u>32 768</u> 21 596	<u>24 360</u> 21 596	<u>27 550</u> 21 596	<u>31 305</u> 21 596	<u>24 965</u> 21 596
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 250</u> 21 828	<u>31 931</u> 21 828	<u>33 004</u> 21 828	<u>24 596</u> 21 828	<u>27 786</u> 21 828	<u>31 541</u> 21 828	<u>25 201</u> 21 828
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 335</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928	<u>32 089</u> 20 928	<u>23 682</u> 20 928	<u>26 871</u> 20 928	<u>30 626</u> 20 928	<u>24 286</u> 20 928
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 557</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>24 129</u> 21 368	<u>27 319</u> 21 368	<u>31 074</u> 21 368	<u>24 734</u> 21 368
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 250</u> 21 828	<u>31 931</u> 21 828	<u>33 004</u> 21 828	<u>24 596</u> 21 828	<u>27 786</u> 21 828	<u>31 541</u> 21 828	<u>25 201</u> 21 828
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>24 837</u> 22 065	<u>28 027</u> 22 065	<u>31 782</u> 22 065	<u>25 442</u> 22 065
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 557</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>24 129</u> 21 368	<u>27 319</u> 21 368	<u>31 074</u> 21 368	<u>24 734</u> 21 368
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 014</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596	<u>32 768</u> 21 596	<u>24 360</u> 21 596	<u>27 550</u> 21 596	<u>31 305</u> 21 596	<u>24 965</u> 21 596
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>24 837</u> 22 065	<u>28 027</u> 22 065	<u>31 782</u> 22 065	<u>25 442</u> 22 065
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 737</u> 22 308	<u>32 418</u> 22 308	<u>33 491</u> 22 308	<u>25 084</u> 22 308	<u>28 273</u> 22 308	<u>32 028</u> 22 308	<u>25 688</u> 22 308

212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 768</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 004</u> 21 828	<u>31 931</u> 21 828
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 089</u> 20 928	<u>31 016</u> 20 928
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 004</u> 21 828	<u>31 931</u> 21 828
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 245</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 768</u> 21 596	<u>31 695</u> 21 596
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 245</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 491</u> 22 308	<u>32 418</u> 22 308

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 491</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>33 245</u> 22 065	<u>24 837</u> 22 065	<u>28 027</u> 22 065	<u>31 782</u> 22 065	<u>25 442</u> 22 065
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 737</u> 22 308	<u>32 418</u> 22 308	<u>33 491</u> 22 308	<u>25 084</u> 22 308	<u>28 273</u> 22 308	<u>32 028</u> 22 308	<u>25 688</u> 22 308
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 989</u> 22 556	<u>32 670</u> 22 556	<u>33 743</u> 22 556	<u>25 335</u> 22 556	<u>28 525</u> 22 556	<u>32 280</u> 22 556	<u>25 940</u> 22 556
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 247</u> 22 809	<u>32 928</u> 22 809	<u>34 000</u> 22 809	<u>25 593</u> 22 809	<u>28 782</u> 22 809	<u>32 537</u> 22 809	<u>26 198</u> 22 809
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 779</u> 23 333	<u>33 460</u> 23 333	<u>34 533</u> 23 333	<u>26 126</u> 23 333	<u>29 315</u> 23 333	<u>33 070</u> 23 333	<u>26 730</u> 23 333
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 659</u> 20 934	<u>33 217</u> 20 934	<u>34 729</u> 20 934	<u>23 922</u> 20 934	<u>27 853</u> 20 934	<u>32 740</u> 20 934	<u>24 586</u> 20 934
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 557</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 776</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362	<u>32 530</u> 21 362	<u>24 122</u> 21 362	<u>27 312</u> 21 362	<u>31 067</u> 21 362	<u>24 727</u> 21 362
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 228</u> 21 807	<u>31 909</u> 21 807	<u>32 982</u> 21 807	<u>24 574</u> 21 807	<u>27 764</u> 21 807	<u>31 519</u> 21 807	<u>25 179</u> 21 807
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 461</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>33 215</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036	<u>31 752</u> 22 036	<u>25 412</u> 22 036
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 557</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146	<u>32 311</u> 21 146	<u>23 903</u> 21 146	<u>27 092</u> 21 146	<u>30 848</u> 21 146	<u>24 508</u> 21 146
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 776</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362	<u>32 530</u> 21 362	<u>24 122</u> 21 362	<u>27 312</u> 21 362	<u>31 067</u> 21 362	<u>24 727</u> 21 362

212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 245</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 491</u> 22 308	<u>32 418</u> 22 308
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 743</u> 22 556	<u>32 670</u> 22 556
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 000</u> 22 809	<u>32 928</u> 22 809
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 533</u> 23 333	<u>33 460</u> 23 333
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 729</u> 20 934	<u>33 217</u> 20 934
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 530</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 982</u> 21 807	<u>31 909</u> 21 807
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 215</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 146	<u>31 238</u> 21 146
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 530</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 000</u> 21 582	<u>31 681</u> 21 582	<u>32 754</u> 21 582	<u>24 346</u> 21 582	<u>27 535</u> 21 582	<u>31 291</u> 21 582	<u>24 951</u> 21 582
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 461</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>33 215</u> 22 036	<u>24 808</u> 22 036	<u>27 997</u> 22 036	<u>31 752</u> 22 036	<u>25 412</u> 22 036
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 700</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271	<u>33 453</u> 22 271	<u>25 046</u> 22 271	<u>28 235</u> 22 271	<u>31 990</u> 22 271	<u>25 651</u> 22 271
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 776</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362	<u>32 530</u> 21 362	<u>24 122</u> 21 362	<u>27 312</u> 21 362	<u>31 067</u> 21 362	<u>24 727</u> 21 362
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 000</u> 21 582	<u>31 681</u> 21 582	<u>32 754</u> 21 582	<u>24 346</u> 21 582	<u>27 535</u> 21 582	<u>31 291</u> 21 582	<u>24 951</u> 21 582
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 228</u> 21 807	<u>31 909</u> 21 807	<u>32 982</u> 21 807	<u>24 574</u> 21 807	<u>27 764</u> 21 807	<u>31 519</u> 21 807	<u>25 179</u> 21 807
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 700</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271	<u>33 453</u> 22 271	<u>25 046</u> 22 271	<u>28 235</u> 22 271	<u>31 990</u> 22 271	<u>25 651</u> 22 271
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 943</u> 22 510	<u>32 624</u> 22 510	<u>33 697</u> 22 510	<u>25 289</u> 22 510	<u>28 479</u> 22 510	<u>32 234</u> 22 510	<u>25 894</u> 22 510
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 700</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271	<u>33 453</u> 22 271	<u>25 046</u> 22 271	<u>28 235</u> 22 271	<u>31 990</u> 22 271	<u>25 651</u> 22 271
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 943</u> 22 510	<u>32 624</u> 22 510	<u>33 697</u> 22 510	<u>25 289</u> 22 510	<u>28 479</u> 22 510	<u>32 234</u> 22 510	<u>25 894</u> 22 510
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 191</u> 22 755	<u>32 872</u> 22 755	<u>33 945</u> 22 755	<u>25 538</u> 22 755	<u>28 727</u> 22 755	<u>32 482</u> 22 755	<u>26 142</u> 22 755
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 446</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>25 792</u> 23 005	<u>28 981</u> 23 005	<u>32 736</u> 23 005	<u>26 397</u> 23 005
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 971</u> 23 522	<u>33 652</u> 23 522	<u>34 725</u> 23 522	<u>26 317</u> 23 522	<u>29 506</u> 23 522	<u>33 262</u> 23 522	<u>26 922</u> 23 522

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 754</u> 21 582	<u>31 681</u> 21 582
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 215</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 453</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 530</u> 21 362	<u>31 457</u> 21 362
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 754</u> 21 582	<u>31 681</u> 21 582
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 982</u> 21 807	<u>31 909</u> 21 807
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 453</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 697</u> 22 510	<u>32 624</u> 22 510
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 453</u> 22 271	<u>32 381</u> 22 271
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 697</u> 22 510	<u>32 624</u> 22 510
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 945</u> 22 755	<u>32 872</u> 22 755
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 725</u> 23 522	<u>33 652</u> 23 522

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 672</u> 21 931	<u>34 230</u> 21 931	<u>35 742</u> 21 931	<u>24 935</u> 21 931	<u>28 866</u> 21 931	<u>33 752</u> 21 931	<u>25 598</u> 21 931
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 580</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153	<u>33 334</u> 22 153	<u>24 926</u> 22 153	<u>28 116</u> 22 153	<u>31 871</u> 22 153	<u>25 531</u> 22 153
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379	<u>33 563</u> 22 379	<u>25 156</u> 22 379	<u>28 345</u> 22 379	<u>32 100</u> 22 379	<u>25 761</u> 22 379
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 283</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>34 037</u> 22 845	<u>25 629</u> 22 845	<u>28 819</u> 22 845	<u>32 574</u> 22 845	<u>26 234</u> 22 845
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 528</u> 23 086	<u>33 208</u> 23 086	<u>34 281</u> 23 086	<u>25 874</u> 23 086	<u>29 063</u> 23 086	<u>32 818</u> 23 086	<u>26 479</u> 23 086
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 580</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153	<u>33 334</u> 22 153	<u>24 926</u> 22 153	<u>28 116</u> 22 153	<u>31 871</u> 22 153	<u>25 531</u> 22 153
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379	<u>33 563</u> 22 379	<u>25 156</u> 22 379	<u>28 345</u> 22 379	<u>32 100</u> 22 379	<u>25 761</u> 22 379
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 044</u> 22 610	<u>32 725</u> 22 610	<u>33 798</u> 22 610	<u>25 390</u> 22 610	<u>28 580</u> 22 610	<u>32 335</u> 22 610	<u>25 995</u> 22 610
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 528</u> 23 086	<u>33 208</u> 23 086	<u>34 281</u> 23 086	<u>25 874</u> 23 086	<u>29 063</u> 23 086	<u>32 818</u> 23 086	<u>26 479</u> 23 086
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331	<u>34 531</u> 23 331	<u>26 123</u> 23 331	<u>29 313</u> 23 331	<u>33 068</u> 23 331	<u>26 728</u> 23 331
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 810</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379	<u>33 563</u> 22 379	<u>25 156</u> 22 379	<u>28 345</u> 22 379	<u>32 100</u> 22 379	<u>25 761</u> 22 379
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 044</u> 22 610	<u>32 725</u> 22 610	<u>33 798</u> 22 610	<u>25 390</u> 22 610	<u>28 580</u> 22 610	<u>32 335</u> 22 610	<u>25 995</u> 22 610

212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 742</u> 21 931	<u>34 230</u> 21 931
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 334</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 563</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 037</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 281</u> 23 086	<u>33 208</u> 23 086
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 334</u> 22 153	<u>32 261</u> 22 153
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 563</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 798</u> 22 610	<u>32 725</u> 22 610
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 281</u> 23 086	<u>33 208</u> 23 086
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 531</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 563</u> 22 379	<u>32 490</u> 22 379
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 798</u> 22 610	<u>32 725</u> 22 610



212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 283</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>34 037</u> 22 845	<u>25 629</u> 22 845	<u>28 819</u> 22 845	<u>32 574</u> 22 845	<u>26 234</u> 22 845
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331	<u>34 531</u> 23 331	<u>26 123</u> 23 331	<u>29 313</u> 23 331	<u>33 068</u> 23 331	<u>26 728</u> 23 331
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 032</u> 23 582	<u>33 713</u> 23 582	<u>34 786</u> 23 582	<u>26 378</u> 23 582	<u>29 568</u> 23 582	<u>33 323</u> 23 582	<u>26 983</u> 23 582
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331	<u>34 531</u> 23 331	<u>26 123</u> 23 331	<u>29 313</u> 23 331	<u>33 068</u> 23 331	<u>26 728</u> 23 331
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 032</u> 23 582	<u>33 713</u> 23 582	<u>34 786</u> 23 582	<u>26 378</u> 23 582	<u>29 568</u> 23 582	<u>33 323</u> 23 582	<u>26 983</u> 23 582
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 838	<u>33 973</u> 23 838	<u>35 046</u> 23 838	<u>26 639</u> 23 838	<u>29 828</u> 23 838	<u>33 583</u> 23 838	<u>27 243</u> 23 838
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 559</u> 24 100	<u>34 239</u> 24 100	<u>35 312</u> 24 100	<u>26 905</u> 24 100	<u>30 094</u> 24 100	<u>33 849</u> 24 100	<u>27 510</u> 24 100
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 109</u> 24 642	<u>34 790</u> 24 642	<u>35 863</u> 24 642	<u>27 455</u> 24 642	<u>30 644</u> 24 642	<u>34 400</u> 24 642	<u>28 060</u> 24 642
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>25 040</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294	<u>36 110</u> 22 294	<u>25 303</u> 22 294	<u>29 234</u> 22 294	<u>34 121</u> 22 294	<u>25 967</u> 22 294
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 952</u> 22 519	<u>32 633</u> 22 519	<u>33 706</u> 22 519	<u>25 298</u> 22 519	<u>28 488</u> 22 519	<u>32 243</u> 22 519	<u>25 903</u> 22 519
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 424</u> 22 983	<u>33 105</u> 22 983	<u>34 177</u> 22 983	<u>25 770</u> 22 983	<u>28 959</u> 22 983	<u>32 714</u> 22 983	<u>26 375</u> 22 983
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 667</u> 23 223	<u>33 348</u> 23 223	<u>34 421</u> 23 223	<u>26 013</u> 23 223	<u>29 203</u> 23 223	<u>32 958</u> 23 223	<u>26 618</u> 23 223

212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 037</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 531</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 786</u> 23 582	<u>33 713</u> 23 582
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 531</u> 23 331	<u>33 458</u> 23 331
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 786</u> 23 582	<u>33 713</u> 23 582
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 046</u> 23 838	<u>33 973</u> 23 838
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 312</u> 24 100	<u>34 239</u> 24 100
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 863</u> 24 642	<u>34 790</u> 24 642
212-101-2300	7473-2010 25,	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 110</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 706</u> 22 519	<u>32 633</u> 22 519
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 177</u> 22 983	<u>33 105</u> 22 983
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 421</u> 23 223	<u>33 348</u> 23 223

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 952</u> 22 519	<u>32 633</u> 22 519	<u>33 706</u> 22 519	<u>25 298</u> 22 519	<u>28 488</u> 22 519	<u>32 243</u> 22 519	<u>25 903</u> 22 519
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 185</u> 22 749	<u>32 866</u> 22 749	<u>33 939</u> 22 749	<u>25 532</u> 22 749	<u>28 721</u> 22 749	<u>32 476</u> 22 749	<u>26 136</u> 22 749
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 667</u> 23 223	<u>33 348</u> 23 223	<u>34 421</u> 23 223	<u>26 013</u> 23 223	<u>29 203</u> 23 223	<u>32 958</u> 23 223	<u>26 618</u> 23 223
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 915</u> 23 467	<u>33 596</u> 23 467	<u>34 669</u> 23 467	<u>26 261</u> 23 467	<u>29 451</u> 23 467	<u>33 206</u> 23 467	<u>26 866</u> 23 467
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 915</u> 23 467	<u>33 596</u> 23 467	<u>34 669</u> 23 467	<u>26 261</u> 23 467	<u>29 451</u> 23 467	<u>33 206</u> 23 467	<u>26 866</u> 23 467
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 169</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>34 923</u> 23 717	<u>26 515</u> 23 717	<u>29 705</u> 23 717	<u>33 460</u> 23 717	<u>27 120</u> 23 717
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 693</u> 24 232	<u>34 374</u> 24 232	<u>35 447</u> 24 232	<u>27 039</u> 24 232	<u>30 228</u> 24 232	<u>33 984</u> 24 232	<u>27 644</u> 24 232
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 963</u> 24 499	<u>34 644</u> 24 499	<u>35 717</u> 24 499	<u>27 310</u> 24 499	<u>30 499</u> 24 499	<u>34 254</u> 24 499	<u>27 914</u> 24 499
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>25 040</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294	<u>36 110</u> 22 294	<u>25 303</u> 22 294	<u>29 234</u> 22 294	<u>34 121</u> 22 294	<u>25 967</u> 22 294
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>26 605</u> 23 834	<u>36 164</u> 23 834	<u>37 676</u> 23 834	<u>26 869</u> 23 834	<u>30 799</u> 23 834	<u>35 686</u> 23 834	<u>27 532</u> 23 834
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 533</u> 24 075	<u>34 214</u> 24 075	<u>35 287</u> 24 075	<u>26 879</u> 24 075	<u>30 069</u> 24 075	<u>33 824</u> 24 075	<u>27 484</u> 24 075

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 706</u> 22 519	<u>32 633</u> 22 519
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 939</u> 22 749	<u>32 866</u> 22 749
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 421</u> 23 223	<u>33 348</u> 23 223
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 669</u> 23 467	<u>33 596</u> 23 467
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 669</u> 23 467	<u>33 596</u> 23 467
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 923</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 447</u> 24 232	<u>34 374</u> 24 232
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 717</u> 24 499	<u>34 644</u> 24 499
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 110</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294
212-101-2500	7473-2010 30,	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 676</u> 23 834	<u>36 164</u> 23 834
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 287</u> 24 075	<u>34 214</u> 24 075

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>27 037</u> 24 572	<u>34 718</u> 24 572	<u>35 791</u> 24 572	<u>27 384</u> 24 572	<u>30 573</u> 24 572	<u>34 328</u> 24 572	<u>27 988</u> 24 572
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>27 297</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827	<u>36 051</u> 24 827	<u>27 644</u> 24 827	<u>30 833</u> 24 827	<u>34 588</u> 24 827	<u>28 248</u> 24 827
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 533</u> 24 075	<u>34 214</u> 24 075	<u>35 287</u> 24 075	<u>26 879</u> 24 075	<u>30 069</u> 24 075	<u>33 824</u> 24 075	<u>27 484</u> 24 075
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 783</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321	<u>35 536</u> 24 321	<u>27 129</u> 24 321	<u>30 318</u> 24 321	<u>34 073</u> 24 321	<u>27 734</u> 24 321
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>27 297</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827	<u>36 051</u> 24 827	<u>27 644</u> 24 827	<u>30 833</u> 24 827	<u>34 588</u> 24 827	<u>28 248</u> 24 827
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>27 563</u> 25 089	<u>35 244</u> 25 089	<u>36 317</u> 25 089	<u>27 909</u> 25 089	<u>31 099</u> 25 089	<u>34 854</u> 25 089	<u>28 514</u> 25 089
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>27 563</u> 25 089	<u>35 244</u> 25 089	<u>36 317</u> 25 089	<u>27 909</u> 25 089	<u>31 099</u> 25 089	<u>34 854</u> 25 089	<u>28 514</u> 25 089
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 356	<u>35 515</u> 25 356	<u>36 588</u> 25 356	<u>28 180</u> 25 356	<u>31 370</u> 25 356	<u>35 125</u> 25 356	<u>28 785</u> 25 356
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>28 394</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>37 148</u> 25 907	<u>28 740</u> 25 907	<u>31 930</u> 25 907	<u>35 685</u> 25 907	<u>29 345</u> 25 907
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>28 683</u> 26 192	<u>36 364</u> 26 192	<u>37 437</u> 26 192	<u>29 030</u> 26 192	<u>32 219</u> 26 192	<u>35 974</u> 26 192	<u>29 634</u> 26 192
212-101-2600	7473-2010 35,	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 785</u> 25 979	<u>38 343</u> 25 979	<u>39 855</u> 25 979	<u>29 048</u> 25 979	<u>32 979</u> 25 979	<u>37 865</u> 25 979	<u>29 711</u> 25 979
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 734</u> 26 242	<u>36 415</u> 26 242	<u>37 488</u> 26 242	<u>29 081</u> 26 242	<u>32 270</u> 26 242	<u>36 025</u> 26 242	<u>29 685</u> 26 242

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 791</u> 24 572	<u>34 718</u> 24 572
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 051</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 287</u> 24 075	<u>34 214</u> 24 075
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 536</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 051</u> 24 827	<u>34 978</u> 24 827
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 317</u> 25 089	<u>35 244</u> 25 089
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 317</u> 25 089	<u>35 244</u> 25 089
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 588</u> 25 356	<u>35 515</u> 25 356
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 148</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 437</u> 26 192	<u>36 364</u> 26 192
212-101-2600	7473-2010 35,	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 855</u> 25 979	<u>38 343</u> 25 979
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 488</u> 26 242	<u>36 415</u> 26 242

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 284</u> 26 783	<u>36 965</u> 26 783	<u>38 038</u> 26 783	<u>29 630</u> 26 783	<u>32 820</u> 26 783	<u>36 575</u> 26 783	<u>30 235</u> 26 783
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 568</u> 27 062	<u>37 249</u> 27 062	<u>38 321</u> 27 062	<u>29 914</u> 27 062	<u>33 103</u> 27 062	<u>36 858</u> 27 062	<u>30 519</u> 27 062
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 734</u> 26 242	<u>36 415</u> 26 242	<u>37 488</u> 26 242	<u>29 081</u> 26 242	<u>32 270</u> 26 242	<u>36 025</u> 26 242	<u>29 685</u> 26 242
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 006</u> 26 510	<u>36 687</u> 26 510	<u>37 760</u> 26 510	<u>29 353</u> 26 510	<u>32 542</u> 26 510	<u>36 297</u> 26 510	<u>29 957</u> 26 510
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 568</u> 27 062	<u>37 249</u> 27 062	<u>38 321</u> 27 062	<u>29 914</u> 27 062	<u>33 103</u> 27 062	<u>36 858</u> 27 062	<u>30 519</u> 27 062
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 857</u> 27 347	<u>37 538</u> 27 347	<u>38 611</u> 27 347	<u>30 203</u> 27 347	<u>33 393</u> 27 347	<u>37 148</u> 27 347	<u>30 808</u> 27 347
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 857</u> 27 347	<u>37 538</u> 27 347	<u>38 611</u> 27 347	<u>30 203</u> 27 347	<u>33 393</u> 27 347	<u>37 148</u> 27 347	<u>30 808</u> 27 347
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 153</u> 27 638	<u>37 834</u> 27 638	<u>38 906</u> 27 638	<u>30 499</u> 27 638	<u>33 688</u> 27 638	<u>37 443</u> 27 638	<u>31 104</u> 27 638
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>30 763</u> 28 239	<u>38 444</u> 28 239	<u>39 517</u> 28 239	<u>31 109</u> 28 239	<u>34 299</u> 28 239	<u>38 054</u> 28 239	<u>31 714</u> 28 239
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 078</u> 28 549	<u>38 759</u> 28 549	<u>39 832</u> 28 549	<u>31 425</u> 28 549	<u>34 614</u> 28 549	<u>38 369</u> 28 549	<u>32 029</u> 28 549
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 160</u> 28 318	<u>40 719</u> 28 318	<u>42 231</u> 28 318	<u>31 424</u> 28 318	<u>35 354</u> 28 318	<u>40 241</u> 28 318	<u>32 087</u> 28 318
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 134</u> 28 604	<u>38 815</u> 28 604	<u>39 888</u> 28 604	<u>31 480</u> 28 604	<u>34 670</u> 28 604	<u>38 425</u> 28 604	<u>32 085</u> 28 604

212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 038</u> 26 783	<u>36 965</u> 26 783
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 321</u> 27 062	<u>37 249</u> 27 062
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 488</u> 26 242	<u>36 415</u> 26 242
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 760</u> 26 510	<u>36 687</u> 26 510
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 321</u> 27 062	<u>37 249</u> 27 062
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 611</u> 27 347	<u>37 538</u> 27 347
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 611</u> 27 347	<u>37 538</u> 27 347
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 906</u> 27 638	<u>37 834</u> 27 638
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 517</u> 28 239	<u>38 444</u> 28 239
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 832</u> 28 549	<u>38 759</u> 28 549
212-101-2700	7473-2010 40,	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 231</u> 28 318	<u>40 719</u> 28 318
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 888</u> 28 604	<u>38 815</u> 28 604



212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>31 733</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193	<u>40 487</u> 29 193	<u>32 079</u> 29 193	<u>35 269</u> 29 193	<u>39 024</u> 29 193	<u>32 684</u> 29 193
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>32 042</u> 29 498	<u>39 723</u> 29 498	<u>40 796</u> 29 498	<u>32 388</u> 29 498	<u>35 578</u> 29 498	<u>39 333</u> 29 498	<u>32 993</u> 29 498
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 134</u> 28 604	<u>38 815</u> 28 604	<u>39 888</u> 28 604	<u>31 480</u> 28 604	<u>34 670</u> 28 604	<u>38 425</u> 28 604	<u>32 085</u> 28 604
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 431</u> 28 896	<u>39 111</u> 28 896	<u>40 184</u> 28 896	<u>31 777</u> 28 896	<u>34 966</u> 28 896	<u>38 721</u> 28 896	<u>32 381</u> 28 896
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>32 042</u> 29 498	<u>39 723</u> 29 498	<u>40 796</u> 29 498	<u>32 388</u> 29 498	<u>35 578</u> 29 498	<u>39 333</u> 29 498	<u>32 993</u> 29 498
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 358</u> 29 808	<u>40 039</u> 29 808	<u>41 111</u> 29 808	<u>32 704</u> 29 808	<u>35 893</u> 29 808	<u>39 648</u> 29 808	<u>33 309</u> 29 808
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 358</u> 29 808	<u>40 039</u> 29 808	<u>41 111</u> 29 808	<u>32 704</u> 29 808	<u>35 893</u> 29 808	<u>39 648</u> 29 808	<u>33 309</u> 29 808
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>32 680</u> 30 125	<u>40 361</u> 30 125	<u>41 434</u> 30 125	<u>33 026</u> 30 125	<u>36 215</u> 30 125	<u>39 971</u> 30 125	<u>33 631</u> 30 125
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 345</u> 30 780	<u>41 026</u> 30 780	<u>42 099</u> 30 780	<u>33 691</u> 30 780	<u>36 881</u> 30 780	<u>40 636</u> 30 780	<u>34 296</u> 30 780
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>33 689</u> 31 118	<u>41 370</u> 31 118	<u>42 443</u> 31 118	<u>34 035</u> 31 118	<u>37 224</u> 31 118	<u>40 980</u> 31 118	<u>34 640</u> 31 118
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 023</u> 29 167	<u>41 582</u> 29 167	<u>43 094</u> 29 167	<u>32 287</u> 29 167	<u>36 218</u> 29 167	<u>41 104</u> 29 167	<u>32 950</u> 29 167
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>32 006</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>40 760</u> 29 462	<u>32 352</u> 29 462	<u>35 541</u> 29 462	<u>39 297</u> 29 462	<u>32 957</u> 29 462

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 487</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 796</u> 29 498	<u>39 723</u> 29 498
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 888</u> 28 604	<u>38 815</u> 28 604
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 184</u> 28 896	<u>39 111</u> 28 896
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 796</u> 29 498	<u>39 723</u> 29 498
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 111</u> 29 808	<u>40 039</u> 29 808
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 111</u> 29 808	<u>40 039</u> 29 808
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 434</u> 30 125	<u>40 361</u> 30 125
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 099</u> 30 780	<u>41 026</u> 30 780
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 443</u> 31 118	<u>41 370</u> 31 118
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 094</u> 29 167	<u>41 582</u> 29 167
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 760</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462



212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 377</u> 30 069	<u>40 304</u> 30 069
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 695</u> 30 382	<u>40 622</u> 30 382
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 760</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 695</u> 30 382	<u>40 622</u> 30 382
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 020</u> 30 702	<u>40 947</u> 30 702
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 020</u> 30 702	<u>40 947</u> 30 702
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 352</u> 31 029	<u>41 279</u> 31 029
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 037</u> 31 703	<u>41 964</u> 31 703
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 391</u> 32 052	<u>42 318</u> 32 052

--	--	--	--	--	--	--



212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>31 240</u> 17 500	<u>29 728</u> 17 500
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 694</u> 17 946	<u>30 182</u> 17 946
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 780</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 415</u> 20 625	<u>32 903</u> 20 625
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 413</u> 21 607	<u>33 901</u> 21 607
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 776</u> 21 964	<u>34 264</u> 21 964
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 776</u> 21 964	<u>34 264</u> 21 964
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 318</u> 23 482	<u>35 806</u> 23 482
212-102-0200	7473-2010	3				

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 436</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763	<u>31 507</u> 17 763	<u>20 700</u> 17 763	<u>24 630</u> 17 763	<u>29 517</u> 17 763	<u>21 363</u> 17 763
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 805</u> 18 125	<u>30 363</u> 18 125	<u>31 875</u> 18 125	<u>21 068</u> 18 125	<u>24 999</u> 18 125	<u>29 885</u> 18 125	<u>21 731</u> 18 125
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 897</u> 18 216	<u>30 455</u> 18 216	<u>31 967</u> 18 216	<u>21 160</u> 18 216	<u>25 091</u> 18 216	<u>29 977</u> 18 216	<u>21 823</u> 18 216
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 462</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756	<u>33 532</u> 19 756	<u>22 725</u> 19 756	<u>26 656</u> 19 756	<u>31 543</u> 19 756	<u>23 389</u> 19 756
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 462</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756	<u>33 532</u> 19 756	<u>22 725</u> 19 756	<u>26 656</u> 19 756	<u>31 543</u> 19 756	<u>23 389</u> 19 756
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 014</u> 20 300	<u>32 573</u> 20 300	<u>34 085</u> 20 300	<u>23 278</u> 20 300	<u>27 208</u> 20 300	<u>32 095</u> 20 300	<u>23 941</u> 20 300
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 659</u> 20 934	<u>33 217</u> 20 934	<u>34 729</u> 20 934	<u>23 922</u> 20 934	<u>27 853</u> 20 934	<u>32 740</u> 20 934	<u>24 586</u> 20 934
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 672</u> 21 931	<u>34 230</u> 21 931	<u>35 742</u> 21 931	<u>24 935</u> 21 931	<u>28 866</u> 21 931	<u>33 752</u> 21 931	<u>25 598</u> 21 931
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>25 040</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294	<u>36 110</u> 22 294	<u>25 303</u> 22 294	<u>29 234</u> 22 294	<u>34 121</u> 22 294	<u>25 967</u> 22 294
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>25 040</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294	<u>36 110</u> 22 294	<u>25 303</u> 22 294	<u>29 234</u> 22 294	<u>34 121</u> 22 294	<u>25 967</u> 22 294
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>26 605</u> 23 834	<u>36 164</u> 23 834	<u>37 676</u> 23 834	<u>26 869</u> 23 834	<u>30 799</u> 23 834	<u>35 686</u> 23 834	<u>27 532</u> 23 834

**212-103.**

212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 507</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 875</u> 18 125	<u>30 363</u> 18 125
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>31 967</u> 18 216	<u>30 455</u> 18 216
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 532</u> 19 756	<u>32 021</u> 19 756
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 085</u> 20 300	<u>32 573</u> 20 300
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 729</u> 20 934	<u>33 217</u> 20 934
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 742</u> 21 931	<u>34 230</u> 21 931
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 110</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 110</u> 22 294	<u>34 599</u> 22 294
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 676</u> 23 834	<u>36 164</u> 23 834



212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.****212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>36 260</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>42 001</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>34 471</u> 29 427	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>41 854</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>39 415</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>43 286</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>42 502</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

**212-202.**

212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

				,	,
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.****212-301.**

				,	,
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**

**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 825</u> 16 373	<u>27 587</u> 16 373	<u>28 141</u> 15 554	<u>18 235</u> 15 554	<u>22 670</u> 16 373	<u>27 149</u> 16 373	<u>19 674</u> 16 373
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 823</u> 17 355	<u>28 585</u> 17 355	<u>29 089</u> 16 487	<u>19 183</u> 16 487	<u>23 668</u> 17 355	<u>28 147</u> 17 355	<u>20 672</u> 17 355
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 881</u> 18 396	<u>29 643</u> 18 396	<u>30 094</u> 17 476	<u>20 188</u> 17 476	<u>24 726</u> 18 396	<u>29 205</u> 18 396	<u>21 730</u> 18 396
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 612</u> 20 100	<u>31 374</u> 20 100	<u>31 739</u> 19 095	<u>21 832</u> 19 095	<u>26 457</u> 20 100	<u>30 936</u> 20 100	<u>23 461</u> 20 100
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 837</u> 21 306	<u>32 599</u> 21 306	<u>32 903</u> 20 241	<u>22 996</u> 20 241	<u>27 682</u> 21 306	<u>32 161</u> 21 306	<u>24 687</u> 21 306
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 136</u> 22 584	<u>33 898</u> 22 584	<u>34 137</u> 21 455	<u>24 230</u> 21 455	<u>28 981</u> 22 584	<u>33 460</u> 22 584	<u>25 986</u> 22 584
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 513</u> 23 939	<u>35 275</u> 23 939	<u>35 445</u> 22 742	<u>25 538</u> 22 742	<u>30 357</u> 23 939	<u>34 837</u> 23 939	<u>27 362</u> 23 939
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 972</u> 25 376	<u>36 734</u> 25 376	<u>36 831</u> 24 107	<u>26 925</u> 24 107	<u>31 817</u> 25 376	<u>36 296</u> 25 376	<u>28 822</u> 25 376
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 519</u> 26 898	<u>38 281</u> 26 898	<u>38 301</u> 25 553	<u>28 394</u> 25 553	<u>33 364</u> 26 898	<u>37 843</u> 26 898	<u>30 369</u> 26 898
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 159</u> 28 512	<u>39 921</u> 28 512	<u>39 858</u> 27 087	<u>29 952</u> 27 087	<u>35 003</u> 28 512	<u>39 483</u> 28 512	<u>32 008</u> 28 512
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 027</u> 17 446	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314	<u>26 758</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 973</u> 16 373	<u>27 587</u> 16 373
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 971</u> 17 355	<u>28 585</u> 17 355
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 029</u> 18 396	<u>29 643</u> 18 396
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 760</u> 20 100	<u>31 374</u> 20 100
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 985</u> 21 306	<u>32 599</u> 21 306
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 284</u> 22 584	<u>33 898</u> 22 584
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 661</u> 23 939	<u>35 275</u> 23 939
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 120</u> 25 376	<u>36 734</u> 25 376
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 667</u> 26 898	<u>38 281</u> 26 898
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 307</u> 28 512	<u>39 921</u> 28 512
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 525</u> 12 314	<u>29 525</u> 12 314

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>20 914</u> 18 318	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294	<u>28 778</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>21 574</u> 18 969	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720	<u>29 212</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>22 125</u> 19 511	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427	<u>29 933</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 226</u> 20 594	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854	<u>30 368</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>23 777</u> 21 136						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>24 327</u> 21 678						
212-401-0300	- 28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 244</u> 8 801	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>22 859</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 917</u> 22 052	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123

212-401-0202	25	3	1	2200	<u>31 545</u> 14 294	<u>31 545</u> 14 294
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 979</u> 14 720	<u>31 979</u> 14 720
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 700</u> 15 427	<u>32 700</u> 15 427
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 135</u> 15 854	<u>33 135</u> 15 854
212-401-0206	150	3	1	2200		
212-401-0207	200	3	1	2200		
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123

212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 842</u> 19 026	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 639</u> 18 827	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 036</u> 22 685	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 062</u> 33 228	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 809</u> 30 335	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0203	) ( 3		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 932</u> 19 258	<u>21 496</u> 19 258	<u>23 020</u> 19 258	<u>20 005</u> 19 258	<u>20 633</u> 19 258	<u>21 419</u> 19 258	<u>19 834</u> 17 651
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 742</u> 19 071	<u>21 306</u> 19 071	<u>22 830</u> 19 071	<u>19 815</u> 19 071	<u>20 443</u> 19 071	<u>21 229</u> 19 071	<u>19 660</u> 17 480
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 394</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>23 615</u> 19 643	<u>20 461</u> 19 643	<u>21 126</u> 19 643	<u>21 908</u> 19 643	<u>20 436</u> 18 004
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 394</u> 19 643	<u>21 989</u> 19 643	<u>23 615</u> 19 643	<u>20 461</u> 19 643	<u>21 126</u> 19 643	<u>21 908</u> 19 643	<u>20 436</u> 18 004
212-501-0200	1225-2019										

212-402-0203	) ( 3 ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 020</u> 19 258	<u>22 157</u> 19 258
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 830</u> 19 071	<u>21 967</u> 19 071
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 615</u> 19 643	<u>22 700</u> 19 643
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 615</u> 19 643	<u>22 700</u> 19 643
212-501-0200	1225-2019					

212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 710</u> 21 008	<u>23 275</u> 21 008	<u>24 799</u> 21 008	<u>21 783</u> 21 008	<u>22 411</u> 21 008	<u>23 198</u> 21 008	<u>20 843</u> 18 645
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 503</u> 20 804	<u>23 068</u> 20 804	<u>24 592</u> 20 804	<u>21 576</u> 20 804	<u>22 204</u> 20 804	<u>22 990</u> 20 804	<u>19 551</u> 15 643
212-501-0203	, I		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>25 429</u> 21 429	<u>22 275</u> 21 429	<u>22 940</u> 21 429	<u>23 722</u> 21 429	<u>21 466</u> 19 018
212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 208</u> 21 429	<u>23 803</u> 21 429	<u>25 429</u> 21 429	<u>22 275</u> 21 429	<u>22 940</u> 21 429	<u>23 722</u> 21 429	<u>22 401</u> 21 429
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 156</u> 22 361	<u>24 751</u> 22 361	<u>26 377</u> 22 361	<u>23 223</u> 22 361	<u>23 887</u> 22 361	<u>24 670</u> 22 361	<u>23 349</u> 22 361
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 156</u> 22 361	<u>24 751</u> 22 361	<u>26 377</u> 22 361	<u>23 223</u> 22 361	<u>23 887</u> 22 361	<u>24 670</u> 22 361	<u>21 999</u> 19 542
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549	<u>18 808</u> 15 549	<u>22 490</u> 18 536
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055	<u>19 324</u> 16 055	<u>22 490</u> 18 536
212-501-0304	, II		1	1000	<u>23 115</u> 22 321	<u>24 711</u> 22 321	<u>26 336</u> 22 321	<u>23 183</u> 22 321	<u>23 847</u> 22 321	<u>24 629</u> 22 321	<u>23 308</u> 22 321
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 555</u> 18 887	<u>21 120</u> 18 887	<u>22 644</u> 18 887	<u>19 628</u> 18 887	<u>20 256</u> 18 887	<u>21 043</u> 18 887	<u>19 306</u> 15 402
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 373</u> 18 707	<u>20 937</u> 18 707	<u>22 461</u> 18 707	<u>19 446</u> 18 707	<u>20 074</u> 18 707	<u>20 860</u> 18 707	<u>18 979</u> 15 080

212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 799</u> 21 008	<u>23 935</u> 21 008
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 592</u> 20 804	<u>23 728</u> 20 804
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 429</u> 21 429	<u>24 515</u> 21 429
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 429</u> 21 429	<u>24 515</u> 21 429
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 377</u> 22 361	<u>25 462</u> 22 361
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 377</u> 22 361	<u>25 462</u> 22 361
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>19 501</u> 15 549	<u>19 501</u> 15 549
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 018</u> 16 055	<u>20 018</u> 16 055
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 336</u> 22 321	<u>25 422</u> 22 321
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 644</u> 18 887	<u>21 780</u> 18 887
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 461</u> 18 707	<u>21 598</u> 18 707

8.04-08-2023

212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352	<u>16 567</u> 13 352	<u>19 778</u> 15 866
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	, I		1	1000	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 156</u> 11 969	<u>17 900</u> 14 018

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 638</u> 14 062	<u>19 632</u> 15 723
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 796</u> 13 877	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 645</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 220</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482

**212-503.**

-

212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>17 261</u> 13 352	<u>17 261</u> 13 352
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>15 850</u> 11 969	<u>15 850</u> 11 969

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 856</u> 14 916	<u>18 856</u> 14 916
212-502-0102	, II		1	1000	<u>17 985</u> 14 062	<u>17 985</u> 14 062
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 818</u> 13 899	<u>17 818</u> 13 899
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 393</u> 13 482	<u>17 393</u> 13 482

8.04-08-2023

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 674</u> 24 839	<u>27 269</u> 24 839	<u>28 894</u> 24 839	<u>25 741</u> 24 839	<u>26 405</u> 24 839	<u>27 187</u> 24 839	<u>25 947</u> 23 428
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 966</u> 24 143	<u>26 561</u> 24 143	<u>28 187</u> 24 143	<u>25 033</u> 24 143	<u>25 698</u> 24 143	<u>26 480</u> 24 143	<u>24 862</u> 22 360
212-503-0103	-20		1	1000	<u>24 023</u> 23 214	<u>25 618</u> 23 214	<u>27 243</u> 23 214	<u>24 090</u> 23 214	<u>24 754</u> 23 214	<u>25 536</u> 23 214	<u>23 988</u> 21 500

**212-6.****212-601.** -

212-601-0100	- 1168-2006										
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

**213.****213-1.****213-101.**



212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>28 894</u> 24 839	<u>27 980</u> 24 839
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 187</u> 24 143	<u>27 272</u> 24 143
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 243</u> 23 214	<u>26 329</u> 23 214

212-601-0100	- 1168-2006					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>59 254</u> 32 143	<u>62 154</u> 32 143	<u>64 088</u> 32 143	<u>59 254</u> 32 143	<u>62 154</u> 32 143	<u>51 047</u> 32 143
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>59 254</u> 32 143	<u>62 154</u> 32 143	<u>64 088</u> 32 143	<u>59 254</u> 32 143	<u>62 154</u> 32 143	<u>51 047</u> 32 143
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>60 911</u> 33 750	<u>63 812</u> 33 750	<u>65 745</u> 33 750	<u>60 911</u> 33 750	<u>63 812</u> 33 750	<u>52 705</u> 33 750
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>75 524</u> 42 857	<u>79 005</u> 42 857	<u>81 325</u> 42 857	<u>75 524</u> 42 857	<u>79 005</u> 42 857	<u>65 676</u> 42 857

**213-104.**

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>57 320</u> 32 143	<u>59 254</u> 32 143	<u>64 088</u> 32 143
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>57 320</u> 32 143	<u>59 254</u> 32 143	<u>64 088</u> 32 143
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>62 845</u> 37 500	<u>60 911</u> 33 750	<u>65 745</u> 33 750
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .					
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>71 086</u> 46 429	<u>75 524</u> 42 857	<u>81 325</u> 42 857

213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

**213-3.** , ,  
**213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>23 356</u> 21 875	<u>25 369</u> 21 875	<u>29 405</u> 21 875	<u>23 410</u> 21 875	<u>24 254</u> 21 875	<u>25 197</u> 21 875	<u>23 622</u> 21 875
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>23 556</u> 21 875	<u>26 072</u> 21 875	<u>31 117</u> 21 875	<u>23 622</u> 21 875	<u>24 677</u> 21 875	<u>25 857</u> 21 875	<u>23 888</u> 21 875
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>23 903</u> 22 321	<u>26 133</u> 22 321	<u>30 606</u> 22 321	<u>23 962</u> 22 321	<u>24 897</u> 22 321	<u>25 943</u> 22 321	<u>24 197</u> 22 321
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 614</u> 21 071	<u>24 844</u> 21 071	<u>29 317</u> 21 071	<u>22 673</u> 21 071	<u>23 608</u> 21 071	<u>24 654</u> 21 071	<u>22 908</u> 21 071

213-301-0100	( ) 31360-2007	3				
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 199</u> 21 875	<u>26 131</u> 21 875
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 859</u> 21 875	<u>27 024</u> 21 875
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 377</u> 22 321	<u>26 978</u> 22 321
213-301-0200	21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 088</u> 21 071	<u>25 689</u> 21 071

213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 761</u> 21 071						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 578</u> 21 071						
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>28 739</u> 22 269						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>29 100</u> 22 269						

**213-302.**

213-302-0100	945-92										
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>590</u> 513	<u>659</u> 513	<u>685</u> 513	<u>659</u> 513	<u>685</u> 513	<u>623</u> 513	<u>654</u> 513
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>337</u> 251						
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>756</u> 674	<u>825</u> 674	<u>851</u> 674	<u>825</u> 674	<u>851</u> 674	<u>788</u> 674	<u>820</u> 674

**213-303. -**

				,		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	( )	3				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

				,		
213-302-0100	945-92					
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{680}{513}$	$\frac{685}{513}$
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1		
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	$\frac{846}{674}$	$\frac{851}{674}$

213-303-0100	-										
213-303-0101	-		2	29	<u>1 938</u>	<u>1 938</u>	<u>1 938</u>	<u>1 938</u>	<u>1 938</u>	<u>1 877</u>	<u>1 930</u>
	, 600 350 200				1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695

**213-304.**

213-304-0100	945-92										
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>436</u>	<u>473</u>	<u>501</u>	<u>473</u>	<u>501</u>	<u>434</u>	<u>468</u>
					325	325	325	325	325	325	325
213-304-0102	, 390 190 188 ,		2	19	<u>560</u>	<u>634</u>	<u>662</u>	<u>634</u>	<u>662</u>	<u>595</u>	<u>629</u>
	-				480	480	480	480	480	480	480
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>261</u>	<u>279</u>	<u>292</u>	<u>279</u>	<u>292</u>	<u>260</u>	<u>276</u>
					207	207	207	207	207	207	207
213-304-0104	, 390 90 188 ,		2	9	<u>397</u>	<u>432</u>	<u>445</u>	<u>432</u>	<u>445</u>	<u>414</u>	<u>430</u>
	-				355	355	355	355	355	355	355

**213-305.**




8.04-08-2023

124

213-303-0100	- ,					
213-303-0101	, - 600 , 350 200		2	29	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695

213-304-0100	945-92					
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>485</u> 325	<u>501</u> 325
213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>656</u> 480	<u>662</u> 480
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>284</u> 207	<u>292</u> 207
213-304-0104	, 390 90 188 , -		2	9	<u>443</u> 355	<u>445</u> 355

--	--	--	--	--	--	--

213-305-0100	945-92											
213-305-0101	, 390 190 188 , 35	2	9	$\frac{420}{344}$	$\frac{393}{344}$	$\frac{440}{344}$	$\frac{368}{344}$	$\frac{373}{344}$	$\frac{377}{344}$	$\frac{368}{344}$		
213-305-0102	, 390 190 188 , 50	2	9	$\frac{344}{327}$								

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{6\ 653}{6\ 458}$	$\frac{6\ 682}{6\ 458}$	$\frac{6\ 693}{6\ 458}$	$\frac{6\ 682}{6\ 458}$	$\frac{6\ 693}{6\ 458}$	$\frac{6\ 667}{6\ 458}$	$\frac{6\ 680}{6\ 458}$	$\frac{6\ 691}{6\ 458}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{6\ 655}{6\ 458}$	$\frac{6\ 688}{6\ 458}$	$\frac{6\ 700}{6\ 458}$	$\frac{6\ 688}{6\ 458}$	$\frac{6\ 700}{6\ 458}$	$\frac{6\ 670}{6\ 458}$	$\frac{6\ 685}{6\ 458}$	$\frac{6\ 697}{6\ 458}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\ 629}{3\ 493}$							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\ 811}{3\ 666}$							
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\ 402}{4\ 220}$							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\ 835}{4\ 639}$							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{5\ 315}{5\ 104}$							

213-305-0100	945-92					
213-305-0101	, 390 190 188 , 35		2	9	<u>426</u> 344	<u>407</u> 344
213-305-0102	, 390 190 188 , 50		2	9		

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 693</u> 6 458
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 700</u> 6 458
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	
213-306-0105	90 ,	2	1	16	
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	

213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{8\,631}{8\,386}$	$\frac{8\,660}{8\,386}$	$\frac{8\,671}{8\,386}$	$\frac{8\,660}{8\,386}$	$\frac{8\,671}{8\,386}$	$\frac{8\,645}{8\,386}$	$\frac{8\,658}{8\,386}$	$\frac{8\,669}{8\,386}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{3\,963}{3\,827}$							
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{4\,401}{4\,250}$							
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	$\frac{4\,623}{4\,463}$							
213-306-0112	90 , -	2	1	16	$\frac{5\,295}{5\,095}$							
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	$\frac{5\,559}{5\,349}$							
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	$\frac{5\,840}{5\,618}$							

**213-307.**

213-307-0100	937-92	3										
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{100\,128}{90\,852}$	$\frac{108\,009}{90\,852}$	$\frac{110\,965}{90\,852}$	$\frac{108\,009}{90\,852}$	$\frac{110\,965}{90\,852}$	$\frac{103\,822}{90\,852}$	$\frac{107\,418}{90\,852}$	$\frac{110\,374}{90\,852}$
213-307-0102	-	3	1	2400	$\frac{123\,490}{113\,617}$	$\frac{131\,371}{113\,617}$	$\frac{134\,326}{113\,617}$	$\frac{131\,371}{113\,617}$	$\frac{134\,326}{113\,617}$	$\frac{127\,184}{113\,617}$	$\frac{130\,780}{113\,617}$	$\frac{133\,735}{113\,617}$

**213-309.**

8.04-08-2023

128

				,	
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>8 671</u> 8 386
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	
213-306-0112	90 , -	2	1	16	
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	

				,	
213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>110 965</u> 90 852
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>134 326</u> 113 617

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 657</u> 13 834	<u>17 930</u> 13 834	<u>19 692</u> 13 834	<u>16 755</u> 13 834	<u>17 048</u> 13 834	<u>15 845</u> 13 834	<u>16 461</u> 13 834
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>10 007</u> 9 633	<u>10 469</u> 9 633	<u>10 367</u> 9 988	<u>9 976</u> 9 603	<u>9 976</u> 9 603	<u>9 853</u> 9 481	<u>9 976</u> 9 603
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>10 793</u> 10 413	<u>11 249</u> 10 413	<u>11 151</u> 10 766	<u>10 762</u> 10 383	<u>10 762</u> 10 383	<u>10 640</u> 10 262	<u>10 762</u> 10 383
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>11 774</u> 11 384	<u>12 228</u> 11 384	<u>12 131</u> 11 736	<u>11 744</u> 11 354	<u>11 744</u> 11 354	<u>11 621</u> 11 233	<u>11 744</u> 11 354

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>16 951</u> 13 834	<u>18 224</u> 13 834
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>9 955</u> 9 582	<u>10 670</u> 9 633
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>10 742</u> 10 362	<u>11 448</u> 10 413
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>11 723</u> 11 333	<u>12 426</u> 11 384

221-101-0114	300 9	19804-2012,	1	228	<u>13 020</u> 12 615	<u>13 474</u> 12 615	<u>13 377</u> 12 968	<u>12 990</u> 12 585	<u>12 990</u> 12 585	<u>12 867</u> 12 464	<u>12 990</u> 12 585
221-101-0115	300 10	19804-2012,	1	228	<u>14 438</u> 14 016	<u>14 892</u> 14 016	<u>14 795</u> 14 369	<u>14 407</u> 13 986	<u>14 407</u> 13 986	<u>14 285</u> 13 865	<u>14 407</u> 13 986
221-101-0116	300 11	19804-2012,	1	228	<u>16 193</u> 15 751	<u>16 647</u> 15 751	<u>16 550</u> 16 103	<u>16 163</u> 15 720	<u>16 163</u> 15 720	<u>16 040</u> 15 599	<u>16 163</u> 15 720
221-101-0117	300 12	19804-2012,	1	228	<u>17 913</u> 17 450	<u>18 367</u> 17 450	<u>18 270</u> 17 802	<u>17 883</u> 17 420	<u>17 883</u> 17 420	<u>17 760</u> 17 299	<u>17 883</u> 17 420
221-101-0118	300 13	19804-2012,	1	228	<u>20 914</u> 20 415	<u>21 368</u> 20 415	<u>21 271</u> 20 768	<u>20 884</u> 20 385	<u>20 884</u> 20 385	<u>20 761</u> 20 264	<u>20 884</u> 20 385

**221-102.**

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>33 377</u> 30 843	<u>38 845</u> 30 843	<u>42 517</u> 39 309	<u>34 795</u> 30 843	<u>35 815</u> 30 843	<u>38 858</u> 35 693	<u>34 795</u> 30 843

**221-103.**



221-101-0114	300 9	19804-2012,	1	228	<u>12 969</u> 12 564	<u>13 672</u> 12 615
221-101-0115	300 10	19804-2012,	1	228	<u>14 387</u> 13 965	<u>15 090</u> 14 016
221-101-0116	300 11	19804-2012,	1	228	<u>16 142</u> 15 700	<u>16 845</u> 15 751
221-101-0117	300 12	19804-2012,	1	228	<u>17 862</u> 17 400	<u>18 565</u> 17 450
221-101-0118	300 13	19804-2012,	1	228	<u>20 863</u> 20 365	<u>21 566</u> 20 415

221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-2018	3	1	2458	<u>43 110</u> 39 895	<u>40 979</u> 30 843

221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>133 099</u> 115 958	<u>140 193</u> 115 958	<u>151 013</u> 115 958	<u>133 280</u> 115 958	<u>135 384</u> 115 958	<u>128 120</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>169 492</u> 151 794	<u>176 643</u> 151 794	<u>187 551</u> 151 794	<u>169 674</u> 151 794	<u>171 795</u> 151 794	<u>164 473</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>203 573</u> 185 483	<u>210 718</u> 185 483	<u>221 617</u> 185 483	<u>203 754</u> 185 483	<u>205 874</u> 185 483	<u>198 557</u> 185 483

**221-104.**

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>76 705</u> 60 371	<u>83 735</u> 60 371	<u>94 459</u> 60 371	<u>76 884</u> 60 371	<u>78 969</u> 60 371	<u>71 770</u> 60 371	<u>75 633</u> 60 371
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>81 835</u> 65 459	<u>88 857</u> 65 459	<u>99 568</u> 65 459	<u>82 014</u> 65 459	<u>84 096</u> 65 459	<u>76 906</u> 65 459	<u>80 764</u> 65 459
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>86 712</u> 70 253	<u>93 745</u> 70 253	<u>104 473</u> 70 253	<u>86 891</u> 70 253	<u>88 977</u> 70 253	<u>81 775</u> 70 253	<u>85 639</u> 70 253
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>90 222</u> 73 721	<u>97 255</u> 73 721	<u>107 983</u> 73 721	<u>90 401</u> 73 721	<u>92 487</u> 73 721	<u>85 285</u> 73 721	<u>89 149</u> 73 721

221-103-0100	28737-90	3					
221-103-0110	3 6 20 28737-90	3	1	2487	<u>132 017</u> 115 958	<u>135 203</u> 115 958	<u>142 597</u> 115 958
221-103-0111	3 6 25 28737-90	3	1	2488	<u>168 402</u> 151 794	<u>171 613</u> 151 794	<u>179 067</u> 151 794
221-103-0112	3 6 30 28737-90	3	1	2491	<u>202 483</u> 185 483	<u>205 692</u> 185 483	<u>213 140</u> 185 483

221-104-0100	956-93						
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>78 790</u> 60 371	<u>86 118</u> 60 371	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>83 918</u> 65 459	<u>91 237</u> 65 459	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>88 798</u> 70 253	<u>96 129</u> 70 253	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>92 308</u> 73 721	<u>99 639</u> 73 721	

222.  
 222-1.  
 222-101.

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( 937-92	3	1	2477	<u>119 983</u> 102 922	<u>127 111</u> 102 922	<u>137 983</u> 102 922	<u>120 164</u> 102 922	<u>122 278</u> 102 922	<u>114 979</u> 102 922
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>76 937</u> 73 017	<u>84 841</u> 73 017	<u>100 157</u> 73 017	<u>78 317</u> 73 017	<u>79 888</u> 73 017	<u>83 727</u> 73 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>85 850</u> 81 756	<u>93 754</u> 81 756	<u>109 071</u> 81 756	<u>87 231</u> 81 756	<u>88 801</u> 81 756	<u>92 640</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>96 831</u> 92 473	<u>104 896</u> 92 473	<u>120 523</u> 92 473	<u>98 239</u> 92 473	<u>99 842</u> 92 473	<u>103 759</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>125 681</u> 120 708	<u>133 907</u> 120 708	<u>149 845</u> 120 708	<u>127 118</u> 120 708	<u>128 752</u> 120 708	<u>132 747</u> 120 708
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>66 155</u> 63 545	<u>70 460</u> 63 545	<u>78 803</u> 63 545	<u>66 907</u> 63 545	<u>67 762</u> 63 545	<u>69 853</u> 63 545

222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	( 937-92	3	1	2477	<u>118 896</u> 102 922	<u>122 097</u> 102 922	<u>129 527</u> 102 922
222-101-0200	12504-2015	3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>78 317</u> 73 017	<u>99 304</u> 73 017	<u>87 827</u> 73 017
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>87 231</u> 81 756	<u>108 217</u> 81 756	<u>96 740</u> 81 756
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>98 239</u> 92 473	<u>119 653</u> 92 473	<u>107 942</u> 92 473
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>127 118</u> 120 708	<u>148 958</u> 120 708	<u>137 014</u> 120 708
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>66 907</u> 63 545	<u>78 339</u> 63 545	<u>72 087</u> 63 545

				,	,					
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>67 873</u> 65 229	<u>72 179</u> 65 229	<u>80 522</u> 65 229	<u>68 625</u> 65 229	<u>69 481</u> 65 229	<u>71 572</u> 65 229
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>80 032</u> 77 160	<u>84 306</u> 77 160	<u>92 586</u> 77 160	<u>80 778</u> 77 160	<u>81 628</u> 77 160	<u>83 703</u> 77 160
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>99 119</u> 95 314	<u>105 224</u> 95 314	<u>117 053</u> 95 314	<u>100 185</u> 95 314	<u>101 398</u> 95 314	<u>104 363</u> 95 314
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>79 577</u> 75 605	<u>87 481</u> 75 605	<u>102 797</u> 75 605	<u>80 957</u> 75 605	<u>82 527</u> 75 605	<u>86 366</u> 75 605
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>88 096</u> 83 958	<u>96 000</u> 83 958	<u>111 316</u> 83 958	<u>89 476</u> 83 958	<u>91 047</u> 83 958	<u>94 886</u> 83 958
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>84 429</u> 80 343	<u>92 397</u> 80 343	<u>107 838</u> 80 343	<u>85 820</u> 80 343	<u>87 404</u> 80 343	<u>91 274</u> 80 343

222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>68 625</u> 65 229	<u>80 057</u> 65 229	<u>73 805</u> 65 229
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>80 778</u> 77 160	<u>92 125</u> 77 160	<u>85 920</u> 77 160
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>100 185</u> 95 314	<u>116 395</u> 95 314	<u>107 530</u> 95 314
222-101-0300		3					
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>80 957</u> 75 605	<u>101 944</u> 75 605	<u>90 466</u> 75 605
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>89 476</u> 83 958	<u>110 463</u> 83 958	<u>98 986</u> 83 958
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>85 820</u> 80 343	<u>106 978</u> 80 343	<u>95 407</u> 80 343

				,	,					
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>155 829</u> 150 216	<u>164 215</u> 150 216	<u>180 465</u> 150 216	<u>157 293</u> 150 216	<u>158 960</u> 150 216	<u>163 033</u> 150 216
222-101-0305		3	1	1350	<u>70 530</u> 67 824	<u>74 868</u> 67 824	<u>83 273</u> 67 824	<u>71 288</u> 67 824	<u>72 150</u> 67 824	<u>74 256</u> 67 824
222-101-0306		3	1	1340	<u>68 012</u> 65 365	<u>72 317</u> 65 365	<u>80 660</u> 65 365	<u>68 763</u> 65 365	<u>69 619</u> 65 365	<u>71 710</u> 65 365
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>81 269</u> 78 362	<u>85 575</u> 78 362	<u>93 918</u> 78 362	<u>82 021</u> 78 362	<u>82 877</u> 78 362	<u>84 968</u> 78 362
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>105 160</u> 101 619	<u>110 012</u> 101 619	<u>119 413</u> 101 619	<u>106 007</u> 101 619	<u>106 972</u> 101 619	<u>109 328</u> 101 619
222-101-0400		3								



222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>157 293</u> 150 216	<u>179 560</u> 150 216	<u>167 383</u> 150 216
222-101-0305		3	1	1350	<u>71 288</u> 67 824	<u>82 805</u> 67 824	<u>76 506</u> 67 824
222-101-0306		3	1	1340	<u>68 763</u> 65 365	<u>80 195</u> 65 365	<u>73 944</u> 65 365
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>82 021</u> 78 362	<u>93 453</u> 78 362	<u>87 201</u> 78 362
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>106 007</u> 101 619	<u>118 890</u> 101 619	<u>111 845</u> 101 619
222-101-0400		3					

222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>77 447</u> 73 528	<u>85 319</u> 73 528	<u>100 573</u> 73 528	<u>78 822</u> 73 528	<u>80 386</u> 73 528	<u>84 210</u> 73 528
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>79 362</u> 75 376	<u>87 330</u> 75 376	<u>102 771</u> 75 376	<u>80 753</u> 75 376	<u>82 337</u> 75 376	<u>86 207</u> 75 376
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>154 954</u> 149 368	<u>163 308</u> 149 368	<u>179 496</u> 149 368	<u>156 413</u> 149 368	<u>158 073</u> 149 368	<u>162 131</u> 149 368
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>65 251</u> 62 560	<u>69 878</u> 62 560	<u>78 843</u> 62 560	<u>66 059</u> 62 560	<u>66 978</u> 62 560	<u>69 226</u> 62 560
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>71 150</u> 68 285	<u>75 970</u> 68 285	<u>85 309</u> 68 285	<u>71 992</u> 68 285	<u>72 949</u> 68 285	<u>75 290</u> 68 285
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>86 240</u> 82 932	<u>91 541</u> 82 932	<u>101 814</u> 82 932	<u>87 165</u> 82 932	<u>88 219</u> 82 932	<u>90 794</u> 82 932

222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>78 822</u> 73 528	<u>99 723</u> 73 528	<u>88 293</u> 73 528
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>80 753</u> 75 376	<u>101 911</u> 75 376	<u>90 341</u> 75 376
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>156 413</u> 149 368	<u>178 594</u> 149 368	<u>166 464</u> 149 368
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>66 059</u> 62 560	<u>78 344</u> 62 560	<u>71 626</u> 62 560
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>71 992</u> 68 285	<u>84 789</u> 68 285	<u>77 790</u> 68 285
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>87 165</u> 82 932	<u>101 242</u> 82 932	<u>93 544</u> 82 932

				,	,					
222-101-0407	8-9  31310-201	3	1	1520	<u>86 487</u> 83 301	<u>91 371</u> 83 301	<u>100 834</u> 83 301	<u>87 340</u> 83 301	<u>88 310</u> 83 301	<u>90 682</u> 83 301
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>134 282</u> 129 130	<u>142 539</u> 129 130	<u>158 540</u> 129 130	<u>135 724</u> 129 130	<u>137 365</u> 129 130	<u>141 375</u> 129 130

**222-102.**

				,	,
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558

222-101-0407	8-9  31310-201	3	1	1520	<u>87 340</u> 83 301	<u>100 307</u> 83 301	<u>93 216</u> 83 301
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>135 724</u> 129 130	<u>157 649</u> 129 130	<u>145 659</u> 129 130

				,	,
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

**222-2.** ,  
**222-201.**

				,	,					
222-201-0200	, 20372-2015									
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 105 925</u> 1 027 416	<u>1 135 731</u> 1 027 416	<u>1 181 199</u> 1 027 416	<u>1 106 683</u> 1 027 416	<u>1 115 524</u> 1 027 416	<u>1 085 002</u> 1 027 416

**222-203.**

				,	,					
222-203-0200	12767-2016	3								

222-201-0200	, 20372-2015						
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 101 379</u> 1 027 416	<u>1 114 766</u> 1 027 416	<u>1 145 835</u> 1 027 416

222-203-0200	12767-2016	3					

8.04-08-2023

222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>110 378</u> 105 928	<u>115 689</u> 105 928	<u>126 762</u> 105 928	<u>111 233</u> 105 928	<u>112 236</u> 105 928	<u>115 083</u> 105 928
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 722</u> 12 237	<u>13 325</u> 12 237	<u>13 801</u> 13 304	<u>12 826</u> 12 237	<u>12 952</u> 12 237	<u>13 340</u> 12 849
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>11 153</u> 9 883					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>11 832</u> 10 548					
222-203-0407	949-92 , 16	2	1	312	<u>16 348</u> 14 982					

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 852</u> 6 199	<u>7 113</u> 6 199	<u>7 511</u> 6 199	<u>6 859</u> 6 199	<u>6 936</u> 6 199	<u>6 669</u> 6 199	<u>6 813</u> 6 199



8.04-08-2023

148

222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>111 233</u> 105 928	<u>126 140</u> 105 928	<u>117 891</u> 105 928
222-203-0300	949-92	2					
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 826</u> 12 237	<u>13 876</u> 13 378	<u>13 588</u> 12 237
222-203-0400	949-92	2					
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314			
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314			
222-203-0407	949-92 , 16	2	1	312			

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 930</u> 6 199	<u>7 202</u> 6 199

8.04-08-2023

				,	,						
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>36 774</u> 33 546	<u>38 047</u> 33 546	<u>39 988</u> 33 546	<u>36 806</u> 33 546	<u>37 184</u> 33 546	<u>35 881</u> 33 546	<u>36 580</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>32 825</u> 30 090	<u>33 894</u> 30 090	<u>35 524</u> 30 090	<u>32 852</u> 30 090	<u>33 169</u> 30 090	<u>32 074</u> 30 090	<u>32 662</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>21 460</u> 18 961						

222-302.

,

				,	,						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>139 988</u> 134 921	<u>145 382</u> 134 921	<u>156 630</u> 134 921	<u>140 856</u> 134 921	<u>141 874</u> 134 921	<u>144 767</u> 134 921	<u>140 856</u> 134 921

225.

225-1.

225-101.

				,	,					
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

				,		
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>37 152</u> 33 546	<u>38 478</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>33 142</u> 30 090	<u>34 256</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

				,		
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>155 998</u> 134 921	<u>147 619</u> 134 921

				,			
--	--	--	--	---	--	--	--

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{9\ 150}{8\ 929}$	$\frac{9\ 439}{8\ 929}$	$\frac{9\ 644}{9\ 386}$	$\frac{9\ 225}{8\ 929}$	$\frac{9\ 279}{8\ 929}$	$\frac{9\ 446}{9\ 191}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\ 438}{6\ 778}$					
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{12\ 573}{10\ 035}$	$\frac{13\ 662}{10\ 035}$	$\frac{15\ 324}{10\ 035}$	$\frac{12\ 601}{10\ 035}$	$\frac{12\ 924}{10\ 035}$	$\frac{11\ 809}{10\ 035}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\ 768}{6\ 419}$	$\frac{8\ 341}{6\ 419}$	$\frac{9\ 216}{6\ 419}$	$\frac{7\ 783}{6\ 419}$	$\frac{7\ 953}{6\ 419}$	$\frac{7\ 366}{6\ 419}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\ 700}{10\ 035}$	$\frac{13\ 847}{10\ 035}$	$\frac{15\ 596}{10\ 035}$	$\frac{12\ 730}{10\ 035}$	$\frac{13\ 070}{10\ 035}$	$\frac{11\ 896}{10\ 035}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{15\ 889}{15\ 179}$	$\frac{17\ 224}{15\ 179}$	$\frac{18\ 166}{17\ 291}$	$\frac{16\ 235}{15\ 179}$	$\frac{16\ 484}{15\ 179}$	$\frac{17\ 253}{16\ 389}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{16\ 845}{16\ 071}$	$\frac{18\ 313}{16\ 071}$	$\frac{19\ 350}{18\ 395}$	$\frac{17\ 226}{16\ 071}$	$\frac{17\ 500}{16\ 071}$	$\frac{18\ 346}{17\ 403}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{20\ 307}{19\ 196}$	$\frac{22\ 532}{19\ 196}$	$\frac{24\ 103}{22\ 717}$	$\frac{20\ 884}{19\ 196}$	$\frac{21\ 299}{19\ 196}$	$\frac{22\ 581}{21\ 213}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{35\ 969}{29\ 381}$	$\frac{38\ 778}{29\ 381}$	$\frac{43\ 062}{29\ 381}$	$\frac{36\ 041}{29\ 381}$	$\frac{36\ 874}{29\ 381}$	$\frac{33\ 998}{29\ 381}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{23\ 892}{22\ 321}$	$\frac{27\ 184}{22\ 321}$	$\frac{29\ 510}{27\ 532}$	$\frac{24\ 746}{22\ 321}$	$\frac{25\ 360}{22\ 321}$	$\frac{27\ 258}{25\ 307}$
225-101-0114	15-3		1	320	$\frac{14\ 368}{6\ 915}$					
225-101-0115	20-3		1	1575	$\frac{21\ 532}{11\ 698}$					

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	<u>9 225</u> 8 929	<u>9 676</u> 9 418	<u>9 552</u> 8 929
225-101-0102	7-6		1	250			
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 407</u> 10 035	<u>12 896</u> 10 035	<u>14 031</u> 10 035
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 681</u> 6 419	<u>7 938</u> 6 419	<u>8 536</u> 6 419
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 526</u> 10 035	<u>13 040</u> 10 035	<u>14 235</u> 10 035
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 235</u> 15 179	<u>18 314</u> 17 437	<u>17 745</u> 15 179
225-101-0108	15-6		1	660	<u>17 226</u> 16 071	<u>19 513</u> 18 556	<u>18 887</u> 16 071
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>20 884</u> 19 196	<u>24 349</u> 22 961	<u>23 400</u> 19 196
225-101-0110	20-6		1	980	<u>35 541</u> 29 381	<u>36 802</u> 29 381	<u>39 730</u> 29 381
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>24 746</u> 22 321	<u>29 875</u> 27 893	<u>28 469</u> 22 321
225-101-0114	15-3		1	320			
225-101-0115	20-3		1	1575			

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>6 369</u> 6 250	<u>6 480</u> 6 250	<u>6 559</u> 6 426	<u>6 398</u> 6 250	<u>6 419</u> 6 250	<u>6 483</u> 6 351
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 568</u> 6 780	<u>7 894</u> 6 780	<u>8 346</u> 6 780	<u>7 593</u> 6 780	<u>7 669</u> 6 780	<u>7 360</u> 6 780
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>23 082</u> 19 979	<u>24 372</u> 19 979	<u>26 339</u> 19 979	<u>23 115</u> 19 979	<u>23 497</u> 19 979	<u>22 177</u> 19 979
225-101-0602	15		1	950	<u>49 959</u> 43 393	<u>52 682</u> 43 393	<u>56 835</u> 43 393	<u>50 028</u> 43 393	<u>50 836</u> 43 393	<u>48 048</u> 43 393
225-101-0603	20		1	1480	<u>126 338</u> 115 533	<u>130 579</u> 115 533	<u>137 050</u> 115 533	<u>126 446</u> 115 533	<u>127 704</u> 115 533	<u>123 360</u> 115 533
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 484</u> 11 752	<u>14 201</u> 11 752	<u>15 294</u> 11 752	<u>13 502</u> 11 752	<u>13 715</u> 11 752	<u>12 981</u> 11 752
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 863</u> 14 103	<u>16 579</u> 14 103	<u>17 672</u> 14 103	<u>15 881</u> 14 103	<u>16 094</u> 14 103	<u>15 360</u> 14 103
225-101-0607	13-1		1	450						<u>35 841</u> 33 294
225-101-0608	13-2		1	450						<u>48 280</u> 45 488
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 890</u> 31 189	<u>37 839</u> 31 189	<u>40 812</u> 31 189	<u>35 940</u> 31 189	<u>36 518</u> 31 189	<u>34 522</u> 31 189
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>45 222</u> 40 410	<u>47 171</u> 40 410	<u>50 143</u> 40 410	<u>45 271</u> 40 410	<u>45 849</u> 40 410	<u>43 854</u> 40 410

225-101-0200	8020-2016						
225-101-0201	6		1	50	<u>6 398</u> 6 250	<u>6 571</u> 6 438	<u>6 524</u> 6 250
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 518</u> 6 780	<u>7 643</u> 6 780	<u>7 970</u> 6 780
225-101-0600	8020-2016						
225-101-0601	10		1	450	<u>22 885</u> 19 979	<u>23 465</u> 19 979	<u>24 809</u> 19 979
225-101-0602	15		1	950	<u>49 544</u> 43 393	<u>50 766</u> 43 393	<u>53 604</u> 43 393
225-101-0603	20		1	1480	<u>125 691</u> 115 533	<u>127 596</u> 115 533	<u>132 017</u> 115 533
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 375</u> 11 752	<u>13 697</u> 11 752	<u>14 444</u> 11 752
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 753</u> 14 103	<u>16 075</u> 14 103	<u>16 822</u> 14 103
225-101-0607	13-1		1	450			
225-101-0608	13-2		1	450			
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 593</u> 31 189	<u>36 468</u> 31 189	<u>38 500</u> 31 189
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>44 924</u> 40 410	<u>45 800</u> 40 410	<u>47 831</u> 40 410

225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>46 280</u> 42 398	<u>47 799</u> 42 398	<u>50 116</u> 42 398	<u>46 318</u> 42 398	<u>46 769</u> 42 398	<u>45 214</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 463</u> 42 579	<u>47 982</u> 42 579	<u>50 299</u> 42 579	<u>46 501</u> 42 579	<u>46 952</u> 42 579	<u>45 397</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>65 137</u> 55 688	<u>69 092</u> 55 688	<u>75 126</u> 55 688	<u>65 238</u> 55 688	<u>66 411</u> 55 688	<u>62 361</u> 55 688
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>96 243</u> 86 424	<u>100 198</u> 86 424	<u>106 231</u> 86 424	<u>96 343</u> 86 424	<u>97 516</u> 86 424	<u>93 466</u> 86 424
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 728</u> 71 237	<u>83 167</u> 71 237	<u>88 413</u> 71 237	<u>79 815</u> 71 237	<u>80 835</u> 71 237	<u>77 313</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>96 012</u> 87 328	<u>99 451</u> 87 328	<u>104 698</u> 87 328	<u>96 100</u> 87 328	<u>97 120</u> 87 328	<u>93 598</u> 87 328
225-101-0620	10		1	800	<u>50 285</u> 44 658	<u>52 578</u> 44 658	<u>56 075</u> 44 658	<u>50 343</u> 44 658	<u>51 024</u> 44 658	<u>48 676</u> 44 658
225-101-0621	6		1	2260	<u>132 308</u> 116 528	<u>138 785</u> 116 528	<u>148 665</u> 116 528	<u>132 472</u> 116 528	<u>134 394</u> 116 528	<u>127 761</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>148 986</u> 131 625	<u>156 094</u> 131 625	<u>166 936</u> 131 625	<u>149 167</u> 131 625	<u>151 275</u> 131 625	<u>143 996</u> 131 625

**225-102.**

225-102-0100	20	13015-2012								



225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>46 048</u> 42 398	<u>46 730</u> 42 398	<u>48 314</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 231</u> 42 579	<u>46 913</u> 42 579	<u>48 497</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>64 534</u> 55 688	<u>66 310</u> 55 688	<u>70 433</u> 55 688
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>95 639</u> 86 424	<u>97 416</u> 86 424	<u>101 539</u> 86 424
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 203</u> 71 237	<u>80 748</u> 71 237	<u>84 333</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>95 488</u> 87 328	<u>97 032</u> 87 328	<u>100 617</u> 87 328
225-101-0620	10		1	800	<u>49 935</u> 44 658	<u>50 965</u> 44 658	<u>53 355</u> 44 658
225-101-0621	6		1	2260	<u>131 320</u> 116 528	<u>134 229</u> 116 528	<u>140 980</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>147 902</u> 131 625	<u>151 094</u> 131 625	<u>158 503</u> 131 625

225-102-0100	20 13015-2012						

225-102-0138	8.201		1	6400	<u>178 688</u> 135 248	<u>177 490</u> 146 810				
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>308 554</u> 242 600	<u>315 206</u> 268 225				
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>254 684</u> 198 522	<u>238 040</u> 198 522	<u>280 780</u> 198 522	<u>316 912</u> 198 522	<u>256 691</u> 198 522	<u>262 714</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>389 919</u> 305 522	<u>364 953</u> 305 522	<u>429 063</u> 305 522	<u>483 262</u> 305 522	<u>392 930</u> 305 522	<u>401 964</u> 305 522
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>458 750</u> 347 419	<u>459 383</u> 380 676				
225-102-0147	2		1	1500	<u>43 017</u> 32 813	<u>42 416</u> 35 210				
225-102-0148	3		1	700	<u>21 362</u> 16 575	<u>21 417</u> 18 022				
225-102-0200	20 13015-2012									
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>124 921</u> 94 922	<u>113 385</u> 94 922	<u>140 835</u> 94 922	<u>167 812</u> 94 922	<u>126 400</u> 94 922	<u>129 477</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>166 953</u> 127 105	<u>151 638</u> 127 105	<u>188 081</u> 127 105	<u>223 895</u> 127 105	<u>168 917</u> 127 105	<u>173 001</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>152 428</u> 115 714	<u>138 306</u> 115 714	<u>171 909</u> 115 714	<u>204 933</u> 115 714	<u>154 239</u> 115 714	<u>158 004</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>210 161</u> 160 915	<u>191 265</u> 160 915	<u>236 227</u> 160 915	<u>280 413</u> 160 915	<u>212 583</u> 160 915	<u>217 622</u> 160 915
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>199 877</u> 153 683	<u>182 175</u> 153 683	<u>224 297</u> 153 683	<u>265 693</u> 153 683	<u>202 147</u> 153 683	<u>206 867</u> 153 683

225-102-0138	8.201		1	6400			
225-102-0139	8.302		1	9600			
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>250 669</u> 198 522	<u>260 706</u> 198 522	<u>286 802</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>383 897</u> 305 522	<u>398 952</u> 305 522	<u>438 096</u> 305 522
225-102-0143	9.403		1	16400			
225-102-0147	2		1	1500			
225-102-0148	3		1	700			
225-102-0200	20 13015-2012						
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>121 963</u> 94 922	<u>139 416</u> 94 922	<u>146 515</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>163 026</u> 127 105	<u>186 196</u> 127 105	<u>195 621</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>148 807</u> 115 714	<u>170 171</u> 115 714	<u>178 861</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>205 316</u> 160 915	<u>233 901</u> 160 915	<u>245 529</u> 160 915
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>195 338</u> 153 683	<u>222 118</u> 153 683	<u>233 012</u> 153 683

225-102-0206	3.400		1	11800	<u>264 643</u> 203 404	<u>241 173</u> 203 404	<u>297 020</u> 203 404	<u>351 904</u> 203 404	<u>267 652</u> 203 404	<u>273 911</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>296 087</u> 235 182	<u>286 993</u> 248 886				
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>354 174</u> 273 605	<u>332 903</u> 282 975				
225-102-0209	5		1	4000	<u>97 245</u> 76 338	<u>100 646</u> 87 472				
225-102-0210	6		1	4600	<u>114 166</u> 90 077	<u>118 945</u> 103 732				
225-102-0211	7		1	5900	<u>143 945</u> 113 097	<u>149 221</u> 129 775				
225-102-0212	8		1	7600	<u>193 232</u> 153 343	<u>187 937</u> 162 972				

**225-104.**

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>38 268</u> 35 022	<u>39 541</u> 35 022	<u>41 304</u> 35 022	<u>38 366</u> 35 022	<u>38 660</u> 35 022	<u>37 456</u> 35 022
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>186 898</u> 164 513	<u>196 445</u> 164 513	<u>209 664</u> 164 513	<u>187 632</u> 164 513	<u>189 835</u> 164 513	<u>180 808</u> 164 513

225-102-0206	3.400		1	11800	<u>258 625</u> 203 404	<u>294 131</u> 203 404	<u>308 574</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600			
225-102-0208	4.400		1	15500			
225-102-0209	5		1	4000			
225-102-0210	6		1	4600			
225-102-0211	7		1	5900			
225-102-0212	8		1	7600			

225-104-0100	30 224547-2016						
225-104-0104	1-100		1	400	<u>38 072</u> 35 022	<u>38 562</u> 35 022	<u>39 835</u> 35 022
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>185 429</u> 164 513	<u>189 101</u> 164 513	<u>198 648</u> 164 513

225-104-0108	10-200		1	5900	<u>367 479</u> 323 458	<u>386 255</u> 323 458	<u>412 253</u> 323 458	<u>368 923</u> 323 458	<u>373 256</u> 323 458	<u>355 503</u> 323 458
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>228 725</u> 202 401	<u>239 864</u> 202 401	<u>255 286</u> 202 401	<u>229 582</u> 202 401	<u>232 153</u> 202 401	<u>221 621</u> 202 401
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>43 785</u> 39 807	<u>45 376</u> 39 807	<u>47 580</u> 39 807	<u>43 908</u> 39 807	<u>44 275</u> 39 807	<u>42 770</u> 39 807
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>73 158</u> 64 859	<u>76 658</u> 64 859	<u>81 505</u> 64 859	<u>73 427</u> 64 859	<u>74 235</u> 64 859	<u>70 925</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>141 550</u> 125 671	<u>148 233</u> 125 671	<u>157 487</u> 125 671	<u>142 064</u> 125 671	<u>143 606</u> 125 671	<u>137 288</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>73 006</u> 63 462	<u>77 143</u> 63 462	<u>82 871</u> 63 462	<u>73 324</u> 63 462	<u>74 278</u> 63 462	<u>70 367</u> 63 462
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>141 839</u> 125 954	<u>148 522</u> 125 954	<u>157 775</u> 125 954	<u>142 353</u> 125 954	<u>143 895</u> 125 954	<u>137 576</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>269 567</u> 238 074	<u>282 933</u> 238 074	<u>301 440</u> 238 074	<u>270 595</u> 238 074	<u>273 680</u> 238 074	<u>261 042</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 714</u> 83 676	<u>94 897</u> 83 676	<u>99 303</u> 83 676	<u>91 959</u> 83 676	<u>92 693</u> 83 676	<u>89 684</u> 83 676
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>98 093</u> 86 809					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>151 662</u> 136 208	<u>158 027</u> 136 208	<u>166 840</u> 136 208	<u>152 152</u> 136 208	<u>153 621</u> 136 208	<u>147 603</u> 136 208
225-104-0204	1.300		1	3000	<u>180 076</u> 157 825					

225-104-0108	10-200		1	5900	<u>364 590</u> 323 458	<u>371 812</u> 323 458	<u>390 588</u> 323 458
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>227 012</u> 202 401	<u>231 296</u> 202 401	<u>242 434</u> 202 401
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>43 540</u> 39 807	<u>44 152</u> 39 807	<u>45 744</u> 39 807
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>72 619</u> 64 859	<u>73 966</u> 64 859	<u>77 466</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>140 522</u> 125 671	<u>143 092</u> 125 671	<u>149 775</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>72 369</u> 63 462	<u>73 960</u> 63 462	<u>78 097</u> 63 462
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>140 811</u> 125 954	<u>143 381</u> 125 954	<u>150 064</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>267 511</u> 238 074	<u>272 652</u> 238 074	<u>286 018</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016						
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 225</u> 83 676	<u>92 449</u> 83 676	<u>95 631</u> 83 676
225-104-0202	1.150		1	1500			
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>150 683</u> 136 208	<u>153 131</u> 136 208	<u>159 496</u> 136 208
225-104-0204	1.300		1	3000			

225-104-0205	2.100		1	1200	<u>89 131</u> 79 896	<u>92 950</u> 79 896	<u>98 238</u> 79 896	<u>89 425</u> 79 896	<u>90 306</u> 79 896	<u>86 696</u> 79 896
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>117 711</u> 104 171					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>152 214</u> 134 254	<u>159 852</u> 134 254	<u>170 428</u> 134 254	<u>152 802</u> 134 254	<u>154 565</u> 134 254	<u>147 343</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>150 409</u> 133 108					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>202 723</u> 179 404					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>111 172</u> 98 384					<u>92 732</u> 83 689
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>170 028</u> 150 470					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>193 887</u> 168 245					<u>185 884</u> 167 364
225-104-0220	5.300		1	6400	<u>387 686</u> 340 148					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>160 153</u> 142 037	<u>167 791</u> 142 037	<u>178 367</u> 142 037	<u>160 741</u> 142 037	<u>162 504</u> 142 037	<u>155 282</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>299 048</u> 263 233	<u>314 324</u> 263 233	<u>335 474</u> 263 233	<u>300 223</u> 263 233	<u>303 748</u> 263 233	<u>289 305</u> 263 233
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>217 870</u> 169 294	<u>240 465</u> 169 294	<u>271 750</u> 169 294	<u>219 608</u> 169 294	<u>224 822</u> 169 294	<u>203 458</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>207 341</u> 182 684	<u>217 843</u> 182 684	<u>232 384</u> 182 684	<u>208 149</u> 182 684	<u>210 573</u> 182 684	<u>200 643</u> 182 684



225-104-0205	2.100		1	1200	<u>88 544</u> 79 896	<u>90 013</u> 79 896	<u>93 832</u> 79 896
225-104-0206	2.150		1	1800			
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>151 039</u> 134 254	<u>153 977</u> 134 254	<u>161 615</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300			
225-104-0211	3.200		1	3100			
225-104-0213	4.100		1	1700			
225-104-0214	4.150		1	2600			
225-104-0215	4.200		1	3500			
225-104-0220	5.300		1	6400			
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>158 978</u> 142 037	<u>161 916</u> 142 037	<u>169 554</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>296 698</u> 263 233	<u>302 573</u> 263 233	<u>317 849</u> 263 233
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>214 393</u> 169 294	<u>223 084</u> 169 294	<u>245 679</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>205 726</u> 182 684	<u>209 765</u> 182 684	<u>220 267</u> 182 684

225-104-0226	7.150		1	4900	<u>320 435</u> 283 576					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>419 017</u> 369 617	<u>440 021</u> 369 617	<u>469 103</u> 369 617	<u>420 632</u> 369 617	<u>425 479</u> 369 617	<u>405 620</u> 369 617
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>133 342</u> 118 247					<u>136 175</u> 125 005
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>92 296</u> 82 374	<u>96 433</u> 82 374	<u>102 161</u> 82 374	<u>92 614</u> 82 374	<u>93 569</u> 82 374	<u>89 657</u> 82 374
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>120 596</u> 106 376	<u>126 643</u> 106 376	<u>135 015</u> 106 376	<u>121 062</u> 106 376	<u>122 457</u> 106 376	<u>116 740</u> 106 376
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>156 154</u> 137 492	<u>164 110</u> 137 492	<u>175 126</u> 137 492	<u>156 766</u> 137 492	<u>158 602</u> 137 492	<u>151 079</u> 137 492
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>239 312</u> 210 284	<u>251 723</u> 210 284	<u>268 908</u> 210 284	<u>240 267</u> 210 284	<u>243 131</u> 210 284	<u>231 396</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>189 724</u> 169 156	<u>198 316</u> 169 156	<u>210 213</u> 169 156	<u>190 385</u> 169 156	<u>192 368</u> 169 156	<u>184 243</u> 169 156
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>214 502</u> 185 336					<u>213 988</u> 192 792
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>319 476</u> 278 892	<u>336 979</u> 278 892	<u>361 215</u> 278 892	<u>320 823</u> 278 892	<u>324 862</u> 278 892	<u>308 312</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016									

225-104-0226	7.150		1	4900			
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>415 785</u> 369 617	<u>423 864</u> 369 617	<u>444 868</u> 369 617
225-104-0240	19.200		1	2000			
225-104-0300	30 24547-2016						
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>91 659</u> 82 374	<u>93 251</u> 82 374	<u>97 388</u> 82 374
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>119 666</u> 106 376	<u>121 992</u> 106 376	<u>128 038</u> 106 376
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>154 930</u> 137 492	<u>157 990</u> 137 492	<u>165 946</u> 137 492
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>237 403</u> 210 284	<u>242 176</u> 210 284	<u>254 588</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>188 402</u> 169 156	<u>191 707</u> 169 156	<u>200 299</u> 169 156
225-104-0307	12-170		1	4000			
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>316 783</u> 278 892	<u>323 515</u> 278 892	<u>341 019</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016						

225-104-0401	15-170		1	2500	<u>173 681</u> 154 675	<u>181 637</u> 154 675	<u>192 653</u> 154 675	<u>174 293</u> 154 675	<u>176 129</u> 154 675	<u>168 606</u> 154 675
225-104-0404	16-170		1	3600						<u>227 999</u> 208 228
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>290 608</u> 254 334	<u>306 202</u> 254 334	<u>327 793</u> 254 334	<u>291 807</u> 254 334	<u>295 406</u> 254 334	<u>280 662</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>149 529</u> 135 989					
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>128 812</u> 115 054	<u>134 540</u> 115 054	<u>142 472</u> 115 054	<u>129 253</u> 115 054	<u>130 575</u> 115 054	<u>125 158</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>214 628</u> 197 940					
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>175 697</u> 157 900					<u>196 630</u> 182 999
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>351 391</u> 315 797					
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>260 044</u> 238 721					<u>279 594</u> 263 062
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>268 142</u> 245 412					<u>259 477</u> 242 489
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>221 169</u> 196 864	<u>231 352</u> 196 864	<u>245 453</u> 196 864	<u>221 952</u> 196 864	<u>224 302</u> 196 864	<u>214 673</u> 196 864
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>498 853</u> 449 135					

225-104-0401	15-170		1	2500	<u>172 457</u> 154 675	<u>175 517</u> 154 675	<u>183 473</u> 154 675
225-104-0404	16-170		1	3600			
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>288 209</u> 254 334	<u>294 206</u> 254 334	<u>309 800</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016						
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700			
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>127 931</u> 115 054	<u>130 134</u> 115 054	<u>135 862</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000			
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300			
225-104-0510	5.200		1	4600			
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600			
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800			
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>219 602</u> 196 864	<u>223 519</u> 196 864	<u>233 702</u> 196 864
225-104-0516	8.200		1	6400			

8.04-08-2023

225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>306 097</u> 275 135	<u>318 827</u> 275 135	<u>336 452</u> 275 135	<u>307 076</u> 275 135	<u>310 014</u> 275 135	<u>297 978</u> 275 135
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>623 563</u> 561 416					
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>259 645</u> 232 714	<u>270 784</u> 232 714	<u>286 206</u> 232 714	<u>260 502</u> 232 714	<u>263 073</u> 232 714	<u>252 541</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>580 163</u> 525 107					
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>335 617</u> 302 829	<u>348 984</u> 302 829	<u>367 490</u> 302 829	<u>336 646</u> 302 829	<u>339 730</u> 302 829	<u>327 092</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>439 986</u> 396 415	<u>457 808</u> 396 415	<u>482 483</u> 396 415	<u>441 357</u> 396 415	<u>445 470</u> 396 415	<u>428 619</u> 396 415
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>328 400</u> 294 505	<u>342 402</u> 294 505	<u>361 791</u> 294 505	<u>329 477</u> 294 505	<u>332 708</u> 294 505	<u>319 469</u> 294 505
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>439 320</u> 394 514	<u>457 778</u> 394 514	<u>483 335</u> 394 514	<u>440 740</u> 394 514	<u>445 000</u> 394 514	<u>427 548</u> 394 514
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>904 167</u> 814 054					
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>607 975</u> 547 381					<u>730 659</u> 683 182
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>1 215 949</u> 1 094 763					
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>557 463</u> 507 845					<u>549 237</u> 512 117
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000						<u>797 072</u> 747 443

225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>304 139</u> 275 135	<u>309 035</u> 275 135	<u>321 764</u> 275 135
225-104-0518	9.200		1	8000			
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>257 932</u> 232 714	<u>262 216</u> 232 714	<u>273 354</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000			
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>333 561</u> 302 829	<u>338 702</u> 302 829	<u>352 068</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>437 244</u> 396 415	<u>444 099</u> 396 415	<u>461 920</u> 396 415
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>326 246</u> 294 505	<u>331 631</u> 294 505	<u>345 634</u> 294 505
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>436 481</u> 394 514	<u>443 580</u> 394 514	<u>462 038</u> 394 514
225-104-0528	14.200		1	11600			
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800			
225-104-0530	15.200		1	15600			
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200			
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000			

225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>1 246 079</u> 1 159 247					
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>712 018</u> 641 273	<u>740 978</u> 641 273	<u>781 076</u> 641 273	<u>714 246</u> 641 273	<u>720 929</u> 641 273	<u>693 547</u> 641 273
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>990 615</u> 908 791	<u>1 022 439</u> 908 791	<u>1 066 503</u> 908 791	<u>993 063</u> 908 791	<u>1 000 407</u> 908 791	<u>970 317</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 264 782</u> 2 134 886	<u>2 308 380</u> 2 134 886	<u>2 368 748</u> 2 134 886	<u>2 268 135</u> 2 134 886	<u>2 278 197</u> 2 134 886	<u>2 236 973</u> 2 134 886
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>196 255</u> 180 551					
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>222 912</u> 203 566					
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>308 387</u> 282 996					
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>404 253</u> 371 990					
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>497 207</u> 457 506					
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>150 076</u> 134 030	<u>156 759</u> 134 030	<u>166 013</u> 134 030	<u>150 590</u> 134 030	<u>152 133</u> 134 030	<u>145 814</u> 134 030
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>202 975</u> 182 771					<u>223 401</u> 207 970
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>235 365</u> 209 534	<u>246 185</u> 209 534	<u>261 167</u> 209 534	<u>236 197</u> 209 534	<u>238 694</u> 209 534	<u>228 464</u> 209 534



225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000			
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>707 563</u> 641 273	<u>718 701</u> 641 273	<u>747 661</u> 641 273
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>985 719</u> 908 791	<u>997 959</u> 908 791	<u>1 029 783</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 258 074</u> 2 134 886	<u>2 274 843</u> 2 134 886	<u>2 318 442</u> 2 134 886
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900			
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400			
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100			
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900			
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800			
225-104-0600	30, 35 24547-2016						
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>149 048</u> 134 030	<u>151 619</u> 134 030	<u>158 302</u> 134 030
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600			
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>233 701</u> 209 534	<u>237 862</u> 209 534	<u>248 682</u> 209 534

225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>308 633</u> 275 126	<u>322 636</u> 275 126	<u>342 024</u> 275 126	<u>309 710</u> 275 126	<u>312 942</u> 275 126	<u>299 702</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>376 987</u> 335 275	<u>394 490</u> 335 275	<u>418 725</u> 335 275	<u>378 333</u> 335 275	<u>382 372</u> 335 275	<u>365 823</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>547 932</u> 490 389					<u>581 188</u> 537 917
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>774 108</u> 697 154	<u>805 614</u> 697 154	<u>849 237</u> 697 154	<u>776 532</u> 697 154	<u>783 802</u> 697 154	<u>754 013</u> 697 154

**225-105.**

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>85 618</u> 72 084	<u>91 665</u> 72 084	<u>100 037</u> 72 084	<u>86 084</u> 72 084	<u>87 479</u> 72 084	<u>81 762</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>64 408</u> 54 409	<u>68 863</u> 54 409	<u>75 032</u> 54 409	<u>64 751</u> 54 409	<u>65 779</u> 54 409	<u>61 566</u> 54 409
225-105-0104	6		1	2400	<u>100 450</u> 83 504	<u>108 087</u> 83 504	<u>118 663</u> 83 504	<u>101 037</u> 83 504	<u>102 800</u> 83 504	<u>95 578</u> 83 504
225-105-0106	7		1	1800	<u>75 782</u> 63 064	<u>81 511</u> 63 064	<u>89 442</u> 63 064	<u>76 223</u> 63 064	<u>77 545</u> 63 064	<u>72 129</u> 63 064
225-105-0107	8		1	2900	<u>123 692</u> 103 171	<u>132 921</u> 103 171	<u>145 699</u> 103 171	<u>124 402</u> 103 171	<u>126 532</u> 103 171	<u>117 806</u> 103 171

225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>306 479</u> 275 126	<u>311 865</u> 275 126	<u>325 867</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>374 294</u> 335 275	<u>381 026</u> 335 275	<u>398 529</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500			
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>769 261</u> 697 154	<u>781 379</u> 697 154	<u>812 885</u> 697 154

225-105-0100	30 13015-2012						
225-105-0101	4		1	1900	<u>84 688</u> 72 084	<u>87 014</u> 72 084	<u>93 060</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>63 723</u> 54 409	<u>65 436</u> 54 409	<u>69 892</u> 54 409
225-105-0104	6		1	2400	<u>99 275</u> 83 504	<u>102 212</u> 83 504	<u>109 850</u> 83 504
225-105-0106	7		1	1800	<u>74 901</u> 63 064	<u>77 104</u> 63 064	<u>82 832</u> 63 064
225-105-0107	8		1	2900	<u>122 272</u> 103 171	<u>125 822</u> 103 171	<u>135 051</u> 103 171

225-105-0109	9		1	2200	<u>90 941</u> 75 430	<u>97 942</u> 75 430	<u>107 636</u> 75 430	<u>91 480</u> 75 430	<u>93 095</u> 75 430	<u>86 475</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>156 655</u> 129 247	<u>169 066</u> 129 247	<u>186 251</u> 129 247	<u>157 610</u> 129 247	<u>160 474</u> 129 247	<u>148 739</u> 129 247
225-105-0121	67		1	3000	<u>118 497</u> 97 453	<u>128 044</u> 97 453	<u>141 263</u> 97 453	<u>119 231</u> 97 453	<u>121 434</u> 97 453	<u>112 407</u> 97 453
225-105-0200	30 13015-2012									
225-105-0201	24		1	1500	<u>64 590</u> 53 963	<u>69 363</u> 53 963	<u>75 973</u> 53 963	<u>64 957</u> 53 963	<u>66 058</u> 53 963	<u>61 545</u> 53 963
225-105-0202	25		1	2000	<u>81 260</u> 67 187	<u>87 625</u> 67 187	<u>96 438</u> 67 187	<u>81 750</u> 67 187	<u>83 218</u> 67 187	<u>77 200</u> 67 187
225-105-0203	26		1	2200	<u>95 027</u> 79 436	<u>102 029</u> 79 436	<u>111 723</u> 79 436	<u>95 566</u> 79 436	<u>97 182</u> 79 436	<u>90 562</u> 79 436
225-105-0204	75		1	3000	<u>118 589</u> 97 544	<u>128 136</u> 97 544	<u>141 355</u> 97 544	<u>119 323</u> 97 544	<u>121 526</u> 97 544	<u>112 499</u> 97 544
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>111 261</u> 93 479	<u>119 217</u> 93 479	<u>130 233</u> 93 479	<u>111 873</u> 93 479	<u>113 709</u> 93 479	<u>106 186</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>179 225</u> 151 998	<u>191 318</u> 151 998	<u>208 062</u> 151 998	<u>180 155</u> 151 998	<u>182 946</u> 151 998	<u>171 511</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>229 870</u> 194 163	<u>245 782</u> 194 163	<u>267 814</u> 194 163	<u>231 094</u> 194 163	<u>234 766</u> 194 163	<u>219 721</u> 194 163

**225-106.**

225-105-0109	9		1	2200	<u>89 864</u> 75 430	<u>92 557</u> 75 430	<u>99 558</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>154 746</u> 129 247	<u>159 519</u> 129 247	<u>171 931</u> 129 247
225-105-0121	67		1	3000	<u>117 028</u> 97 453	<u>120 700</u> 97 453	<u>130 247</u> 97 453
225-105-0200	30 13015-2012						
225-105-0201	24		1	1500	<u>63 855</u> 53 963	<u>65 691</u> 53 963	<u>70 465</u> 53 963
225-105-0202	25		1	2000	<u>80 281</u> 67 187	<u>82 729</u> 67 187	<u>89 094</u> 67 187
225-105-0203	26		1	2200	<u>93 950</u> 79 436	<u>96 643</u> 79 436	<u>103 644</u> 79 436
225-105-0204	75		1	3000	<u>117 120</u> 97 544	<u>120 792</u> 97 544	<u>130 339</u> 97 544
225-105-0300	30 13015-2012						
225-105-0301	1		1	2500	<u>110 037</u> 93 479	<u>113 097</u> 93 479	<u>121 053</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>177 364</u> 151 998	<u>182 015</u> 151 998	<u>194 108</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>227 422</u> 194 163	<u>233 542</u> 194 163	<u>249 454</u> 194 163

225-106-0400	24547-2016										
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>21 503</u> 18 261	<u>22 864</u> 18 261	<u>24 941</u> 18 261	<u>21 538</u> 18 261	<u>21 941</u> 18 261	<u>20 547</u> 18 261	<u>21 295</u> 18 261
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>38 901</u> 34 353	<u>40 764</u> 34 353	<u>43 606</u> 34 353	<u>38 949</u> 34 353	<u>39 501</u> 34 353	<u>37 593</u> 34 353	<u>38 617</u> 34 353
225-106-0403	, 15		1	900	<u>36 674</u> 30 339	<u>39 538</u> 30 339	<u>43 504</u> 30 339	<u>36 894</u> 30 339	<u>37 555</u> 30 339	<u>34 847</u> 30 339	<u>36 233</u> 30 339

**225-107.**

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 882</u> 10 758	<u>13 837</u> 10 758	<u>15 159</u> 10 758	<u>12 956</u> 10 758	<u>13 176</u> 10 758	<u>12 273</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>23 127</u> 19 554	<u>24 719</u> 19 554	<u>26 922</u> 19 554	<u>23 250</u> 19 554	<u>23 617</u> 19 554	<u>22 112</u> 19 554
225-107-0103	20		1	600	<u>29 011</u> 24 698	<u>30 920</u> 24 698	<u>33 564</u> 24 698	<u>29 157</u> 24 698	<u>29 598</u> 24 698	<u>27 793</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>93 819</u> 79 499	<u>100 184</u> 79 499	<u>108 997</u> 79 499	<u>94 309</u> 79 499	<u>95 777</u> 79 499	<u>89 759</u> 79 499

225-106-0400	24547-2016					
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>21 907</u> 18 261	<u>23 326</u> 18 261
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>39 454</u> 34 353	<u>41 396</u> 34 353
225-106-0403	, 15		1	900	<u>37 335</u> 30 339	<u>40 199</u> 30 339

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012						
225-107-0101	18		1	300	<u>12 736</u> 10 758	<u>13 103</u> 10 758	<u>14 057</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>22 883</u> 19 554	<u>23 495</u> 19 554	<u>25 086</u> 19 554
225-107-0103	20		1	600	<u>28 717</u> 24 698	<u>29 451</u> 24 698	<u>31 361</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>92 840</u> 79 499	<u>95 288</u> 79 499	<u>101 653</u> 79 499

225-107-0105	43		1	1500	<u>69 926</u> 59 195	<u>74 700</u> 59 195	<u>81 309</u> 59 195	<u>70 293</u> 59 195	<u>71 395</u> 59 195	<u>66 881</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>59 340</u> 50 065	<u>63 477</u> 50 065	<u>69 205</u> 50 065	<u>59 658</u> 50 065	<u>60 613</u> 50 065	<u>56 701</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 725</u> 47 768	<u>59 226</u> 47 768	<u>64 073</u> 47 768	<u>55 994</u> 47 768	<u>56 802</u> 47 768	<u>53 492</u> 47 768
225-107-0108	46		1	1000						<u>45 902</u> 40 752
225-107-0109	1		1	1000	<u>48 850</u> 41 652	<u>52 032</u> 41 652	<u>56 439</u> 41 652	<u>49 095</u> 41 652	<u>49 829</u> 41 652	<u>46 820</u> 41 652
225-107-0110	2		1	1300	<u>59 623</u> 50 342	<u>63 760</u> 50 342	<u>69 489</u> 50 342	<u>59 941</u> 50 342	<u>60 896</u> 50 342	<u>56 984</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>85 776</u> 74 110	<u>90 868</u> 74 110	<u>97 918</u> 74 110	<u>86 168</u> 74 110	<u>87 343</u> 74 110	<u>82 528</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>60 837</u> 52 780	<u>64 338</u> 52 780	<u>69 185</u> 52 780	<u>61 106</u> 52 780	<u>61 914</u> 52 780	<u>58 604</u> 52 780
225-107-0113	5		1	1500	<u>76 053</u> 65 201	<u>80 826</u> 65 201	<u>87 436</u> 65 201	<u>76 420</u> 65 201	<u>77 521</u> 65 201	<u>73 008</u> 65 201
225-107-0114	11		1	300	<u>14 521</u> 12 364	<u>15 476</u> 12 364	<u>16 798</u> 12 364	<u>14 594</u> 12 364	<u>14 815</u> 12 364	<u>13 912</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>26 402</u> 22 765	<u>27 993</u> 22 765	<u>30 197</u> 22 765	<u>26 525</u> 22 765	<u>26 892</u> 22 765	<u>25 387</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>31 877</u> 27 508	<u>33 786</u> 27 508	<u>36 430</u> 27 508	<u>32 024</u> 27 508	<u>32 464</u> 27 508	<u>30 659</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012									



225-107-0105	43		1	1500	<u>69 192</u> 59 195	<u>71 028</u> 59 195	<u>75 801</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>58 704</u> 50 065	<u>60 295</u> 50 065	<u>64 432</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 186</u> 47 768	<u>56 533</u> 47 768	<u>60 033</u> 47 768
225-107-0108	46		1	1000			
225-107-0109	1		1	1000	<u>48 360</u> 41 652	<u>49 584</u> 41 652	<u>52 767</u> 41 652
225-107-0110	2		1	1300	<u>58 987</u> 50 342	<u>60 578</u> 50 342	<u>64 715</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>84 993</u> 74 110	<u>86 951</u> 74 110	<u>92 043</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>60 298</u> 52 780	<u>61 645</u> 52 780	<u>65 146</u> 52 780
225-107-0113	5		1	1500	<u>75 318</u> 65 201	<u>77 154</u> 65 201	<u>81 928</u> 65 201
225-107-0114	11		1	300	<u>14 374</u> 12 364	<u>14 741</u> 12 364	<u>15 696</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>26 157</u> 22 765	<u>26 769</u> 22 765	<u>28 361</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>31 583</u> 27 508	<u>32 318</u> 27 508	<u>34 227</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012						

225-107-0201	3-15		1	2780	<u>190 102</u> 169 027					
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700	<u>222 449</u> 194 999					
225-107-0204	1-10		1	250	<u>10 099</u> 8 407	<u>10 816</u> 8 407	<u>11 909</u> 8 407	<u>10 117</u> 8 407	<u>10 330</u> 8 407	<u>9 596</u> 8 407
225-107-0205	1-16		1	400	<u>14 073</u> 11 391	<u>15 219</u> 11 391	<u>16 968</u> 11 391	<u>14 102</u> 11 391	<u>14 442</u> 11 391	<u>13 268</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>19 466</u> 16 092	<u>20 899</u> 16 092	<u>23 085</u> 16 092	<u>19 503</u> 16 092	<u>19 928</u> 16 092	<u>18 460</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 567</u> 10 649	<u>14 920</u> 10 649	<u>16 793</u> 10 649	<u>13 671</u> 10 649	<u>13 984</u> 10 649	<u>12 705</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 932</u> 5 117	<u>6 288</u> 5 117	<u>6 782</u> 5 117	<u>5 959</u> 5 117	<u>6 042</u> 5 117	<u>5 705</u> 5 117

**225-109.**

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>100 632</u> 86 005	<u>107 311</u> 86 005	<u>117 059</u> 86 005	<u>100 991</u> 86 005	<u>102 608</u> 86 005	<u>96 178</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>129 261</u> 110 047	<u>138 065</u> 110 047	<u>150 915</u> 110 047	<u>129 735</u> 110 047	<u>131 865</u> 110 047	<u>123 390</u> 110 047

225-107-0201	3-15		1	2780			
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700			
225-107-0204	1-10		1	250	<u>9 990</u> 8 407	<u>10 312</u> 8 407	<u>11 059</u> 8 407
225-107-0205	1-16		1	400	<u>13 898</u> 11 391	<u>14 413</u> 11 391	<u>15 608</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>19 248</u> 16 092	<u>19 891</u> 16 092	<u>21 385</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 359</u> 10 649	<u>13 879</u> 10 649	<u>15 232</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 877</u> 5 117	<u>6 014</u> 5 117	<u>6 371</u> 5 117

225-109-0100	20 13015-2012						
225-109-0101	1		1	2200	<u>99 540</u> 86 005	<u>103 415</u> 86 005	<u>108 998</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>127 822</u> 110 047	<u>132 930</u> 110 047	<u>140 290</u> 110 047

225-109-0103	3		1	5200	<u>229 176</u> 194 773	<u>244 962</u> 194 773	<u>268 003</u> 194 773	<u>230 024</u> 194 773	<u>233 845</u> 194 773	<u>218 647</u> 194 773
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>112 771</u> 94 960	<u>120 727</u> 94 960	<u>131 743</u> 94 960	<u>113 383</u> 94 960	<u>115 219</u> 94 960	<u>107 697</u> 94 960
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>131 127</u> 109 212	<u>140 992</u> 109 212	<u>154 652</u> 109 212	<u>131 886</u> 109 212	<u>134 162</u> 109 212	<u>124 834</u> 109 212
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>186 466</u> 156 602	<u>199 832</u> 156 602	<u>218 339</u> 156 602	<u>187 494</u> 156 602	<u>190 579</u> 156 602	<u>177 941</u> 156 602
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>240 355</u> 201 946	<u>257 540</u> 201 946	<u>281 335</u> 201 946	<u>241 677</u> 201 946	<u>245 643</u> 201 946	<u>229 394</u> 201 946
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>172 457</u> 145 363	<u>184 550</u> 145 363	<u>201 294</u> 145 363	<u>173 387</u> 145 363	<u>176 178</u> 145 363	<u>164 744</u> 145 363
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>290 625</u> 244 367	<u>311 311</u> 244 367	<u>339 953</u> 244 367	<u>292 217</u> 244 367	<u>296 990</u> 244 367	<u>277 432</u> 244 367
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>124 179</u> 104 272	<u>133 089</u> 104 272	<u>145 427</u> 104 272	<u>124 864</u> 104 272	<u>126 920</u> 104 272	<u>118 495</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>279 207</u> 235 045	<u>298 938</u> 235 045	<u>326 258</u> 235 045	<u>280 725</u> 235 045	<u>285 278</u> 235 045	<u>266 623</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>80 900</u> 66 834	<u>87 265</u> 66 834	<u>96 078</u> 66 834	<u>81 390</u> 66 834	<u>82 859</u> 66 834	<u>76 841</u> 66 834
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>194 197</u> 162 933	<u>208 200</u> 162 933	<u>227 588</u> 162 933	<u>195 274</u> 162 933	<u>198 506</u> 162 933	<u>185 266</u> 162 933
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>70 842</u> 59 469	<u>75 933</u> 59 469	<u>82 984</u> 59 469	<u>71 233</u> 59 469	<u>72 408</u> 59 469	<u>67 594</u> 59 469

225-109-0103	3		1	5200	<u>226 594</u> 194 773	<u>235 754</u> 194 773	<u>248 951</u> 194 773
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>111 547</u> 94 960	<u>114 607</u> 94 960	<u>122 563</u> 94 960
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>129 609</u> 109 212	<u>133 403</u> 109 212	<u>143 269</u> 109 212
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>184 410</u> 156 602	<u>189 551</u> 156 602	<u>202 917</u> 156 602
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>237 711</u> 201 946	<u>244 321</u> 201 946	<u>261 506</u> 201 946
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>170 596</u> 145 363	<u>175 248</u> 145 363	<u>187 341</u> 145 363
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>287 443</u> 244 367	<u>295 399</u> 244 367	<u>316 085</u> 244 367
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>122 808</u> 104 272	<u>126 235</u> 104 272	<u>135 146</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>276 172</u> 235 045	<u>283 761</u> 235 045	<u>303 491</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>79 921</u> 66 834	<u>82 369</u> 66 834	<u>88 734</u> 66 834
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>192 043</u> 162 933	<u>197 429</u> 162 933	<u>211 431</u> 162 933
225-109-0200	20 13015-2012						
225-109-0201	30 ( 8 )		1	1600	<u>70 058</u> 59 469	<u>72 017</u> 59 469	<u>77 108</u> 59 469

225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>129 399</u> 107 518	<u>139 265</u> 107 518	<u>152 925</u> 107 518	<u>130 158</u> 107 518	<u>132 435</u> 107 518	<u>123 107</u> 107 518
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>131 254</u> 113 080	<u>139 210</u> 113 080	<u>150 226</u> 113 080	<u>131 866</u> 113 080	<u>133 702</u> 113 080	<u>126 180</u> 113 080
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>147 556</u> 125 942	<u>157 103</u> 125 942	<u>170 322</u> 125 942	<u>148 290</u> 125 942	<u>150 493</u> 125 942	<u>141 466</u> 125 942
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>185 726</u> 157 124	<u>198 455</u> 157 124	<u>216 081</u> 157 124	<u>186 705</u> 157 124	<u>189 643</u> 157 124	<u>177 607</u> 157 124
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>234 181</u> 199 013	<u>249 775</u> 199 013	<u>271 366</u> 199 013	<u>235 381</u> 199 013	<u>238 979</u> 199 013	<u>224 235</u> 199 013
225-109-0209	77		1	6800	<u>309 324</u> 260 827	<u>330 965</u> 260 827	<u>360 928</u> 260 827	<u>310 989</u> 260 827	<u>315 983</u> 260 827	<u>295 522</u> 260 827

**225-110.**

225-110-0100	21509-76										
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>16 829</u> 14 598	<u>17 755</u> 14 598	<u>19 167</u> 14 598	<u>16 852</u> 14 598	<u>17 127</u> 14 598	<u>16 179</u> 14 598	<u>16 688</u> 14 598
225-110-0102	21509-76		1	323						<u>20 600</u> 18 824	
225-110-0300		2									
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>11 867</u> 11 325	<u>12 743</u> 11 325	<u>13 003</u> 12 448	<u>11 993</u> 11 325	<u>12 185</u> 11 325	<u>12 520</u> 11 971	<u>11 993</u> 11 325

225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>127 881</u> 107 518	<u>131 676</u> 107 518	<u>141 541</u> 107 518
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>130 030</u> 113 080	<u>133 090</u> 113 080	<u>141 046</u> 113 080
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>146 087</u> 125 942	<u>149 759</u> 125 942	<u>159 306</u> 125 942
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>183 767</u> 157 124	<u>188 663</u> 157 124	<u>201 393</u> 157 124
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>231 782</u> 199 013	<u>237 780</u> 199 013	<u>253 373</u> 199 013
225-109-0209	77		1	6800	<u>305 995</u> 260 827	<u>314 318</u> 260 827	<u>335 959</u> 260 827

225-110-0100	21509-76						
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>17 103</u> 14 598	<u>18 068</u> 14 598	
225-110-0102	21509-76		1	323			
225-110-0300		2					
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>13 082</u> 12 525	<u>13 102</u> 11 325	

8.04-08-2023

225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>10 662</u> 10 273	<u>11 235</u> 10 273	<u>11 404</u> 11 007	<u>10 745</u> 10 273	<u>10 870</u> 10 273	<u>11 089</u> 10 695	<u>10 745</u> 10 273
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>11 873</u> 11 373	<u>12 656</u> 11 373	<u>12 888</u> 12 377	<u>11 986</u> 11 373	<u>12 158</u> 11 373	<u>12 456</u> 11 950	<u>11 986</u> 11 373
225-110-0304	1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>11 990</u> 11 579	<u>12 578</u> 11 579	<u>12 752</u> 12 332	<u>12 075</u> 11 579	<u>12 204</u> 11 579	<u>12 428</u> 12 012	<u>12 075</u> 11 579
225-110-0305	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>13 884</u> 13 353	<u>14 685</u> 13 353	<u>14 921</u> 14 378	<u>14 000</u> 13 353	<u>14 175</u> 13 353	<u>14 481</u> 13 943	<u>14 000</u> 13 353
225-110-0400		2									
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 324</u> 12 897	<u>13 912</u> 12 897	<u>14 086</u> 13 650	<u>13 409</u> 12 897	<u>13 538</u> 12 897	<u>13 762</u> 13 330	<u>13 409</u> 12 897
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>15 069</u> 14 532	<u>15 853</u> 14 532	<u>16 085</u> 15 535	<u>15 183</u> 14 532	<u>15 354</u> 14 532	<u>15 653</u> 15 109	<u>15 183</u> 14 532
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>10 423</u> 10 038	<u>10 996</u> 10 038	<u>11 166</u> 10 771	<u>10 506</u> 10 038	<u>10 632</u> 10 038	<u>10 850</u> 10 460	<u>10 506</u> 10 038
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>11 645</u> 11 140	<u>12 445</u> 11 140	<u>12 683</u> 12 167	<u>11 760</u> 11 140	<u>11 936</u> 11 140	<u>12 242</u> 11 731	<u>11 760</u> 11 140
225-110-0500	13015-2012										
225-110-0501	10		1	160	<u>15 345</u> 14 984	<u>15 737</u> 14 984	<u>15 853</u> 15 486	<u>15 402</u> 14 984	<u>15 488</u> 14 984	<u>15 637</u> 15 273	<u>15 402</u> 14 984
225-110-0502	15		1	300	<u>21 652</u> 21 060	<u>22 387</u> 21 060	<u>22 604</u> 22 000	<u>21 759</u> 21 060	<u>21 920</u> 21 060	<u>22 200</u> 21 601	<u>21 759</u> 21 060

**225-2.**  
**225-201.**



225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 455</u> 11 057	<u>11 469</u> 10 273
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>12 958</u> 12 446	<u>12 977</u> 11 373
225-110-0304	, 1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>12 804</u> 12 384	<u>12 819</u> 11 579
225-110-0305	, 1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 992</u> 14 448	<u>15 012</u> 13 353
225-110-0400		2				
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>14 138</u> 13 702	<u>14 152</u> 12 897
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>16 154</u> 15 604	<u>16 174</u> 14 532
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 217</u> 10 822	<u>11 231</u> 10 038
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>12 755</u> 12 237	<u>12 773</u> 11 140
225-110-0500	13015-2012					
225-110-0501	10		1	160	<u>15 888</u> 15 520	<u>15 897</u> 14 984
225-110-0502	15		1	300	<u>22 670</u> 22 065	<u>22 688</u> 21 060

8.04-08-2023

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 482</u> 33 449	<u>43 665</u> 33 449	<u>48 071</u> 33 449	<u>40 727</u> 33 449	<u>41 462</u> 33 449	<u>38 453</u> 33 449	<u>39 993</u> 33 449
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 104</u> 56 049	<u>75 071</u> 56 049	<u>83 333</u> 56 049	<u>69 563</u> 56 049	<u>70 940</u> 56 049	<u>65 298</u> 56 049	<u>68 186</u> 56 049
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>87 157</u> 67 801	<u>96 157</u> 67 801	<u>108 618</u> 67 801	<u>87 849</u> 67 801	<u>89 926</u> 67 801	<u>81 417</u> 67 801	<u>85 772</u> 67 801
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>153 424</u> 125 206	<u>166 281</u> 125 206	<u>184 083</u> 125 206	<u>154 413</u> 125 206	<u>157 380</u> 125 206	<u>145 224</u> 125 206	<u>151 446</u> 125 206
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>210 398</u> 169 955	<u>228 919</u> 169 955	<u>254 564</u> 169 955	<u>211 822</u> 169 955	<u>216 097</u> 169 955	<u>198 584</u> 169 955	<u>207 548</u> 169 955

**225-202.**

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>96 402</u> 84 254	<u>101 417</u> 84 254	<u>109 068</u> 84 254	<u>96 529</u> 84 254	<u>98 017</u> 84 254	<u>92 881</u> 84 254
225-202-0102	2		1	550	<u>43 663</u> 39 686	<u>45 239</u> 39 686	<u>47 643</u> 39 686	<u>43 703</u> 39 686	<u>44 170</u> 39 686	<u>42 556</u> 39 686
225-202-0103	3		1	900	<u>60 619</u> 54 241	<u>63 198</u> 54 241	<u>67 133</u> 54 241	<u>60 685</u> 54 241	<u>61 450</u> 54 241	<u>58 808</u> 54 241

225-201-0100	13015-2012					
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>41 217</u> 33 449	<u>44 399</u> 33 449
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>70 481</u> 56 049	<u>76 448</u> 56 049
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>89 234</u> 67 801	<u>98 234</u> 67 801
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>156 391</u> 125 206	<u>169 248</u> 125 206
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>214 672</u> 169 955	<u>233 193</u> 169 955

225-202-0100	13015-2012						
225-202-0101	1		1	1750	<u>95 636</u> 84 254	<u>97 889</u> 84 254	<u>103 117</u> 84 254
225-202-0102	2		1	550	<u>43 422</u> 39 686	<u>44 130</u> 39 686	<u>45 773</u> 39 686
225-202-0103	3		1	900	<u>60 226</u> 54 241	<u>61 384</u> 54 241	<u>64 073</u> 54 241

225-202-0104	4		1	1530	<u>86 310</u> 75 666	<u>90 695</u> 75 666	<u>97 384</u> 75 666	<u>86 422</u> 75 666	<u>87 722</u> 75 666	<u>83 232</u> 75 666
225-202-0105	5		1	2300	<u>136 765</u> 119 732					
225-202-0400	13015-2012	, 6 / 2								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 170</u> 10 939	<u>14 116</u> 10 939	<u>15 558</u> 10 939	<u>13 194</u> 10 939	<u>13 474</u> 10 939	<u>12 506</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 423</u> 16 363	<u>20 712</u> 16 363	<u>22 680</u> 16 363	<u>19 455</u> 16 363	<u>19 838</u> 16 363	<u>18 517</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>35 938</u> 31 550	<u>37 743</u> 31 550	<u>40 498</u> 31 550	<u>35 984</u> 31 550	<u>36 519</u> 31 550	<u>34 670</u> 31 550
225-202-0500	13015-2012	, 9 / 2								
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>22 167</u> 19 075	<u>23 457</u> 19 075	<u>25 424</u> 19 075	<u>22 200</u> 19 075	<u>22 583</u> 19 075	<u>21 262</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>153 050</u> 128 913	<u>163 224</u> 128 913	<u>178 744</u> 128 913	<u>153 309</u> 128 913	<u>156 327</u> 128 913	<u>145 908</u> 128 913
225-202-0700	13015-2012	, 15 / 2								
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>18 977</u> 16 363	<u>20 066</u> 16 363	<u>21 728</u> 16 363	<u>19 005</u> 16 363	<u>19 328</u> 16 363	<u>18 213</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012									
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>54 728</u> 49 992	<u>56 591</u> 49 992	<u>59 433</u> 49 992	<u>54 776</u> 49 992	<u>55 328</u> 49 992	<u>53 421</u> 49 992

225-202-0104	4		1	1530	<u>85 641</u> 75 666	<u>87 611</u> 75 666	<u>92 182</u> 75 666
225-202-0105	5		1	2300			
225-202-0400	13015-2012 , 6 / 2						
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 026</u> 10 939	<u>13 450</u> 10 939	<u>14 436</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 226</u> 16 363	<u>19 805</u> 16 363	<u>21 150</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>35 662</u> 31 550	<u>36 473</u> 31 550	<u>38 355</u> 31 550
225-202-0500	13015-2012 , 9 / 2						
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>21 971</u> 19 075	<u>22 550</u> 19 075	<u>23 894</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>151 498</u> 128 913	<u>156 068</u> 128 913	<u>166 673</u> 128 913
225-202-0700	13015-2012 , 15 / 2						
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>18 811</u> 16 363	<u>19 300</u> 16 363	<u>20 435</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012						
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>54 444</u> 49 992	<u>55 281</u> 49 992	<u>57 223</u> 49 992

225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>71 006</u> 64 366	<u>73 648</u> 64 366	<u>77 679</u> 64 366	<u>71 073</u> 64 366	<u>71 857</u> 64 366	<u>69 151</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>132 451</u> 123 127	<u>135 985</u> 123 127	<u>141 375</u> 123 127	<u>132 541</u> 123 127	<u>133 589</u> 123 127	<u>129 970</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>106 336</u> 90 991					<u>131 237</u> 117 639
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>112 508</u> 95 605	<u>119 605</u> 95 605	<u>130 429</u> 95 605	<u>112 689</u> 95 605	<u>114 794</u> 95 605	<u>107 527</u> 95 605
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>122 023</u> 105 014	<u>129 117</u> 105 014	<u>139 937</u> 105 014	<u>122 204</u> 105 014	<u>124 308</u> 105 014	<u>117 044</u> 105 014
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>109 479</u> 92 656	<u>116 555</u> 92 656	<u>127 349</u> 92 656	<u>109 659</u> 92 656	<u>111 758</u> 92 656	<u>104 512</u> 92 656
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>99 965</u> 83 135	<u>107 096</u> 83 135	<u>117 973</u> 83 135	<u>100 147</u> 83 135	<u>102 262</u> 83 135	<u>94 960</u> 83 135
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>110 111</u> 93 067	<u>117 285</u> 93 067	<u>128 227</u> 93 067	<u>110 293</u> 93 067	<u>112 421</u> 93 067	<u>105 075</u> 93 067
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>13 988</u> 13 651	<u>14 382</u> 13 651	<u>15 194</u> 13 651	<u>13 988</u> 13 651	<u>14 132</u> 13 651	<u>14 331</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>12 867</u> 12 566	<u>13 209</u> 12 566	<u>13 915</u> 12 566	<u>12 867</u> 12 566	<u>12 992</u> 12 566	<u>13 165</u> 12 566
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 251</u> 8 588	<u>9 503</u> 8 588	<u>9 888</u> 8 588	<u>9 258</u> 8 588	<u>9 332</u> 8 588	<u>9 074</u> 8 588

225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>70 602</u> 64 366	<u>71 789</u> 64 366	<u>74 544</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>131 912</u> 123 127	<u>133 499</u> 123 127	<u>137 183</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594			
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>111 426</u> 95 605	<u>114 613</u> 95 605	<u>122 010</u> 95 605
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>120 941</u> 105 014	<u>124 127</u> 105 014	<u>131 521</u> 105 014
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>108 399</u> 92 656	<u>111 578</u> 92 656	<u>118 954</u> 92 656
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>98 878</u> 83 135	<u>102 080</u> 83 135	<u>109 513</u> 83 135
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 017</u> 93 067	<u>112 239</u> 93 067	<u>119 716</u> 93 067
225-202-1200	13015-2012						
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>13 988</u> 13 651	<u>15 162</u> 13 651	<u>14 540</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>12 867</u> 12 566	<u>13 887</u> 12 566	<u>13 347</u> 12 566
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 213</u> 8 588	<u>9 326</u> 8 588	<u>9 589</u> 8 588

225-202-1209	5		1	73	<u>6 379</u> 6 238	<u>6 531</u> 6 238	<u>6 843</u> 6 238	<u>6 379</u> 6 238	<u>6 434</u> 6 238	<u>6 511</u> 6 238
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 853</u> 4 339	<u>5 061</u> 4 339	<u>5 377</u> 4 339	<u>4 858</u> 4 339	<u>4 920</u> 4 339	<u>4 707</u> 4 339

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>94 222</u> 79 164	<u>101 474</u> 79 164	<u>112 657</u> 79 164	<u>94 427</u> 79 164	<u>96 272</u> 79 164	<u>89 153</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>86 311</u> 69 013	<u>94 270</u> 69 013	<u>105 291</u> 69 013	<u>86 923</u> 69 013	<u>88 760</u> 69 013	<u>81 235</u> 69 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 906</u> 52 734	<u>72 769</u> 52 734	<u>84 401</u> 52 734	<u>66 544</u> 52 734	<u>67 871</u> 52 734	<u>60 932</u> 52 734
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513						<u>161 824</u> 150 421
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>107 102</u> 90 081	<u>114 281</u> 90 081	<u>125 233</u> 90 081	<u>107 284</u> 90 081	<u>109 414</u> 90 081	<u>102 062</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>112 488</u> 95 402	<u>119 667</u> 95 402	<u>130 618</u> 95 402	<u>112 670</u> 95 402	<u>114 800</u> 95 402	<u>107 448</u> 95 402



225-202-1209	5		1	73	<u>6 379</u> 6 238	<u>6 830</u> 6 238	<u>6 591</u> 6 238
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 821</u> 4 339	<u>4 914</u> 4 339	<u>5 131</u> 4 339

225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>92 959</u> 79 164	<u>98 730</u> 79 164	<u>103 482</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>85 087</u> 69 013	<u>88 148</u> 69 013	<u>96 107</u> 69 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 631</u> 52 734	<u>72 156</u> 52 734	<u>75 218</u> 52 734
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513			
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>106 007</u> 90 081	<u>109 231</u> 90 081	<u>116 715</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>111 393</u> 95 402	<u>114 617</u> 95 402	<u>122 101</u> 95 402

225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>126 524</u> 109 253	<u>133 712</u> 109 253	<u>144 676</u> 109 253	<u>126 707</u> 109 253	<u>128 839</u> 109 253	<u>121 478</u> 109 253
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 956</u> 135 385	<u>160 138</u> 135 385	<u>171 094</u> 135 385	<u>153 139</u> 135 385	<u>155 269</u> 135 385	<u>147 914</u> 135 385
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>134 879</u> 117 522	<u>142 062</u> 117 522	<u>153 017</u> 117 522	<u>135 062</u> 117 522	<u>137 192</u> 117 522	<u>129 838</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 684</u> 129 174	<u>153 871</u> 129 174	<u>164 836</u> 129 174	<u>146 866</u> 129 174	<u>148 998</u> 129 174	<u>141 638</u> 129 174
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>97 910</u> 94 538	<u>103 565</u> 94 538	<u>107 514</u> 103 443	<u>99 377</u> 94 538	<u>100 431</u> 94 538	<u>103 665</u> 99 639
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>10 342</u> 9 402	<u>10 714</u> 9 402	<u>11 283</u> 9 402	<u>10 351</u> 9 402	<u>10 462</u> 9 402	<u>10 080</u> 9 402
225-203-0702	2		1	220	<u>16 953</u> 15 368	<u>17 583</u> 15 368	<u>18 545</u> 15 368	<u>16 969</u> 15 368	<u>17 156</u> 15 368	<u>16 510</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>25 465</u> 22 962	<u>26 468</u> 22 962	<u>27 998</u> 22 962	<u>25 490</u> 22 962	<u>25 788</u> 22 962	<u>24 761</u> 22 962
225-203-0704	4		1	480	<u>29 952</u> 26 578	<u>31 327</u> 26 578	<u>33 426</u> 26 578	<u>29 987</u> 26 578	<u>30 395</u> 26 578	<u>28 986</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>45 170</u> 40 862	<u>46 890</u> 40 862	<u>49 513</u> 40 862	<u>45 214</u> 40 862	<u>45 724</u> 40 862	<u>43 963</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>88 646</u> 79 734	<u>92 228</u> 79 734	<u>97 693</u> 79 734	<u>88 737</u> 79 734	<u>89 799</u> 79 734	<u>86 131</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>146 846</u> 133 975	<u>151 919</u> 133 975	<u>159 657</u> 133 975	<u>146 975</u> 133 975	<u>148 480</u> 133 975	<u>143 285</u> 133 975

225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>125 427</u> 109 253	<u>128 656</u> 109 253	<u>136 148</u> 109 253
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>151 860</u> 135 385	<u>155 086</u> 135 385	<u>162 573</u> 135 385
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>133 784</u> 117 522	<u>137 010</u> 117 522	<u>144 496</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>145 587</u> 129 174	<u>148 816</u> 129 174	<u>156 308</u> 129 174
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>99 377</u> 94 538	<u>108 138</u> 104 059	<u>105 772</u> 94 538
225-203-0700	13015-2012						
225-203-0701	1		1	130	<u>10 285</u> 9 402	<u>10 452</u> 9 402	<u>10 841</u> 9 402
225-203-0702	2		1	220	<u>16 857</u> 15 368	<u>17 140</u> 15 368	<u>17 797</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>25 312</u> 22 962	<u>25 762</u> 22 962	<u>26 808</u> 22 962
225-203-0704	4		1	480	<u>29 742</u> 26 578	<u>30 360</u> 26 578	<u>31 794</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>44 908</u> 40 862	<u>45 680</u> 40 862	<u>47 473</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>88 099</u> 79 734	<u>89 708</u> 79 734	<u>93 442</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>146 073</u> 133 975	<u>148 351</u> 133 975	<u>153 639</u> 133 975

225-203-0708	8		1	2880	<u>195 902</u> 175 470	<u>204 156</u> 175 470	<u>216 747</u> 175 470	<u>196 112</u> 175 470	<u>198 560</u> 175 470	<u>190 108</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 915</u> 11 662	<u>13 417</u> 11 662	<u>14 182</u> 11 662	<u>12 928</u> 11 662	<u>13 077</u> 11 662	<u>12 563</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 570</u> 21 606	<u>25 788</u> 21 606	<u>27 646</u> 21 606	<u>24 601</u> 21 606	<u>24 962</u> 21 606	<u>23 715</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 406</u> 45 834	<u>50 768</u> 45 834	<u>52 844</u> 45 834	<u>49 441</u> 45 834	<u>49 845</u> 45 834	<u>48 451</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>54 848</u> 50 896	<u>56 352</u> 50 896	<u>58 648</u> 50 896	<u>54 886</u> 50 896	<u>55 332</u> 50 896	<u>53 792</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>62 087</u> 56 320	<u>64 380</u> 56 320	<u>67 877</u> 56 320	<u>62 145</u> 56 320	<u>62 825</u> 56 320	<u>60 477</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>103 753</u> 96 549	<u>106 476</u> 96 549	<u>110 629</u> 96 549	<u>103 822</u> 96 549	<u>104 630</u> 96 549	<u>101 842</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>110 177</u> 102 425	<u>113 115</u> 102 425	<u>117 596</u> 102 425	<u>110 252</u> 102 425	<u>111 123</u> 102 425	<u>108 115</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>17 386</u> 14 193	<u>18 747</u> 14 193	<u>20 824</u> 14 193	<u>17 421</u> 14 193	<u>17 824</u> 14 193	<u>16 430</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>31 145</u> 26 217	<u>33 222</u> 26 217	<u>36 392</u> 26 217	<u>31 197</u> 26 217	<u>31 814</u> 26 217	<u>29 686</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>43 881</u> 38 330	<u>46 174</u> 38 330	<u>49 671</u> 38 330	<u>43 939</u> 38 330	<u>44 619</u> 38 330	<u>42 272</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>172 781</u> 157 842	<u>178 656</u> 157 842	<u>187 618</u> 157 842	<u>172 930</u> 157 842	<u>174 673</u> 157 842	<u>168 656</u> 157 842
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>126 600</u> 111 737	<u>132 690</u> 111 737	<u>141 980</u> 111 737	<u>126 755</u> 111 737	<u>128 561</u> 111 737	<u>122 325</u> 111 737

225-203-0708	8		1	2880	<u>194 643</u> 175 470	<u>198 350</u> 175 470	<u>206 954</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 839</u> 11 662	<u>13 064</u> 11 662	<u>13 587</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 384</u> 21 606	<u>24 931</u> 21 606	<u>26 201</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 199</u> 45 834	<u>49 810</u> 45 834	<u>51 229</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>54 618</u> 50 896	<u>55 294</u> 50 896	<u>56 862</u> 50 896
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>61 737</u> 56 320	<u>62 767</u> 56 320	<u>65 157</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>103 338</u> 96 549	<u>104 561</u> 96 549	<u>107 399</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>109 729</u> 102 425	<u>111 048</u> 102 425	<u>114 110</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>17 178</u> 14 193	<u>17 790</u> 14 193	<u>19 209</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>30 828</u> 26 217	<u>31 761</u> 26 217	<u>33 927</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>43 531</u> 38 330	<u>44 561</u> 38 330	<u>46 951</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>171 884</u> 157 842	<u>174 523</u> 157 842	<u>180 648</u> 157 842
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>125 671</u> 111 737	<u>128 406</u> 111 737	<u>134 754</u> 111 737

225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>180 529</u> 164 712	<u>186 763</u> 164 712	<u>196 271</u> 164 712	<u>180 688</u> 164 712	<u>182 537</u> 164 712	<u>176 153</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 612</u> 3 254	<u>3 755</u> 3 254	<u>3 974</u> 3 254	<u>3 615</u> 3 254	<u>3 658</u> 3 254	<u>3 511</u> 3 254
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 690</u> 4 068	<u>4 948</u> 4 068	<u>5 341</u> 4 068	<u>4 696</u> 4 068	<u>4 773</u> 4 068	<u>4 509</u> 4 068
225-203-0803	-3		1	100	<u>5 760</u> 5 063	<u>6 046</u> 5 063	<u>6 483</u> 5 063	<u>5 767</u> 5 063	<u>5 852</u> 5 063	<u>5 558</u> 5 063
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 063</u> 6 961	<u>8 521</u> 6 961	<u>9 221</u> 6 961	<u>8 074</u> 6 961	<u>8 210</u> 6 961	<u>7 741</u> 6 961
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 562</u> 8 317	<u>10 078</u> 8 317	<u>10 865</u> 8 317	<u>9 575</u> 8 317	<u>9 728</u> 8 317	<u>9 200</u> 8 317
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 611</u> 10 215	<u>12 184</u> 10 215	<u>13 058</u> 10 215	<u>11 625</u> 10 215	<u>11 795</u> 10 215	<u>11 208</u> 10 215
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 210</u> 11 481	<u>13 926</u> 11 481	<u>15 019</u> 11 481	<u>13 228</u> 11 481	<u>13 440</u> 11 481	<u>12 707</u> 11 481
225-203-0808	-8		1	270	<u>14 709</u> 12 837	<u>15 483</u> 12 837	<u>16 663</u> 12 837	<u>14 729</u> 12 837	<u>14 958</u> 12 837	<u>14 166</u> 12 837
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 181</u> 14 103	<u>17 041</u> 14 103	<u>18 352</u> 14 103	<u>16 203</u> 14 103	<u>16 458</u> 14 103	<u>15 577</u> 14 103
225-203-0810	-10		1	380	<u>19 160</u> 16 544	<u>20 249</u> 16 544	<u>21 911</u> 16 544	<u>19 188</u> 16 544	<u>19 511</u> 16 544	<u>18 396</u> 16 544
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 968</u> 14 916	<u>16 561</u> 14 916	<u>17 599</u> 14 916	<u>15 977</u> 14 916	<u>16 170</u> 14 916	<u>15 944</u> 14 916

225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>179 578</u> 164 712	<u>182 378</u> 164 712	<u>188 876</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012						
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 590</u> 3 254	<u>3 654</u> 3 254	<u>3 804</u> 3 254
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 650</u> 4 068	<u>4 766</u> 4 068	<u>5 035</u> 4 068
225-203-0803	-3		1	100	<u>5 716</u> 5 063	<u>5 845</u> 5 063	<u>6 143</u> 5 063
225-203-0804	-4		1	160	<u>7 993</u> 6 961	<u>8 199</u> 6 961	<u>8 677</u> 6 961
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 483</u> 8 317	<u>9 715</u> 8 317	<u>10 253</u> 8 317
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 523</u> 10 215	<u>11 781</u> 10 215	<u>12 378</u> 10 215
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 100</u> 11 481	<u>13 422</u> 11 481	<u>14 169</u> 11 481
225-203-0808	-8		1	270	<u>14 591</u> 12 837	<u>14 939</u> 12 837	<u>15 745</u> 12 837
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 050</u> 14 103	<u>16 436</u> 14 103	<u>17 332</u> 14 103
225-203-0810	-10		1	380	<u>18 994</u> 16 544	<u>19 483</u> 16 544	<u>20 618</u> 16 544
225-203-0900	13015-2012						
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 916</u> 14 916	<u>16 812</u> 14 916	<u>16 778</u> 14 916

225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 889</u> 11 119	<u>12 322</u> 11 119	<u>13 078</u> 11 119	<u>11 896</u> 11 119	<u>12 037</u> 11 119	<u>11 872</u> 11 119
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 582</u> 1 492	<u>1 632</u> 1 492	<u>1 718</u> 1 492	<u>1 583</u> 1 492	<u>1 599</u> 1 492	<u>1 580</u> 1 492
225-203-1002	10		1	40	<u>2 753</u> 2 576	<u>2 852</u> 2 576	<u>3 025</u> 2 576	<u>2 754</u> 2 576	<u>2 786</u> 2 576	<u>2 749</u> 2 576
225-203-1005	9		1	1000	<u>78 519</u> 73 994	<u>80 989</u> 73 994	<u>85 313</u> 73 994	<u>78 555</u> 73 994	<u>79 360</u> 73 994	<u>78 418</u> 73 994

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>289 088</u> 276 675	<u>295 263</u> 276 675	<u>306 074</u> 276 675	<u>289 179</u> 276 675	<u>291 190</u> 276 675	<u>288 835</u> 276 675
225-204-0102	2-		1	3000	<u>393 966</u> 378 512	<u>401 377</u> 378 512	<u>414 350</u> 378 512	<u>394 075</u> 378 512	<u>396 489</u> 378 512	<u>393 662</u> 378 512
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>296 167</u> 281 873	<u>303 578</u> 281 873	<u>316 550</u> 281 873	<u>296 276</u> 281 873	<u>298 690</u> 281 873	<u>295 863</u> 281 873
225-204-0104	3-		1	4300	<u>661 522</u> 649 808	<u>670 443</u> 649 808	<u>688 833</u> 649 808	<u>661 522</u> 649 808	<u>664 786</u> 649 808	<u>669 303</u> 649 808



225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 851</u> 11 119	<u>12 505</u> 11 119	<u>12 480</u> 11 119
225-203-1000	13015-2012						
225-203-1001	5		1	20	<u>1 578</u> 1 492	<u>1 653</u> 1 492	<u>1 650</u> 1 492
225-203-1002	10		1	40	<u>2 744</u> 2 576	<u>2 893</u> 2 576	<u>2 888</u> 2 576
225-203-1005	9		1	1000	<u>78 300</u> 73 994	<u>82 035</u> 73 994	<u>81 892</u> 73 994

225-204-0100	13015-2012						
225-204-0101	1-		1	2500	<u>288 541</u> 276 675	<u>297 877</u> 276 675	<u>297 521</u> 276 675
225-204-0102	2-		1	3000	<u>393 310</u> 378 512	<u>404 513</u> 378 512	<u>404 086</u> 378 512
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>295 511</u> 281 873	<u>306 714</u> 281 873	<u>306 287</u> 281 873
225-204-0104	3-		1	4300	<u>661 522</u> 649 808	<u>688 102</u> 649 808	<u>674 033</u> 649 808

225-204-0106	5-		1	6500	<u>956 009</u> 938 823	<u>969 494</u> 938 823	<u>997 292</u> 938 823	<u>956 009</u> 938 823	<u>960 942</u> 938 823	<u>967 770</u> 938 823
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 089 301</u> 1 069 634	<u>1 104 860</u> 1 069 634	<u>1 136 935</u> 1 069 634	<u>1 089 301</u> 1 069 634	<u>1 094 993</u> 1 069 634	<u>1 102 871</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 763 361</u> 1 732 912	<u>1 785 352</u> 1 732 912	<u>1 830 685</u> 1 732 912	<u>1 763 361</u> 1 732 912	<u>1 771 407</u> 1 732 912	<u>1 782 541</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 907 540</u> 1 874 481	<u>1 931 605</u> 1 874 481	<u>1 981 215</u> 1 874 481	<u>1 907 540</u> 1 874 481	<u>1 916 344</u> 1 874 481	<u>1 928 530</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>171 989</u> 168 599	<u>175 101</u> 168 599	<u>181 516</u> 168 599	<u>171 989</u> 168 599	<u>173 127</u> 168 599	<u>174 703</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>191 245</u> 180 352	<u>197 174</u> 180 352	<u>207 552</u> 180 352	<u>191 332</u> 180 352	<u>193 263</u> 180 352	<u>191 002</u> 180 352
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>180 768</u> 176 464	<u>185 747</u> 176 464	<u>196 011</u> 176 464	<u>180 768</u> 176 464	<u>182 589</u> 176 464	<u>185 110</u> 176 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>229 018</u> 215 879	<u>236 182</u> 215 879	<u>248 722</u> 215 879	<u>229 123</u> 215 879	<u>231 457</u> 215 879	<u>228 724</u> 215 879
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>213 152</u> 208 015	<u>219 168</u> 208 015	<u>231 571</u> 208 015	<u>213 152</u> 208 015	<u>215 353</u> 208 015	<u>218 399</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>392 189</u> 384 479	<u>399 243</u> 384 479	<u>413 784</u> 384 479	<u>392 189</u> 384 479	<u>394 770</u> 384 479	<u>398 341</u> 384 479
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>334 095</u> 327 074	<u>341 149</u> 327 074	<u>355 690</u> 327 074	<u>334 095</u> 327 074	<u>336 676</u> 327 074	<u>340 247</u> 327 074
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>473 041</u> 451 331	<u>484 108</u> 451 331	<u>503 481</u> 451 331	<u>473 204</u> 451 331	<u>476 809</u> 451 331	<u>472 588</u> 451 331
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>504 330</u> 482 248	<u>515 397</u> 482 248	<u>534 769</u> 482 248	<u>504 493</u> 482 248	<u>508 097</u> 482 248	<u>503 876</u> 482 248

225-204-0106	5-		1	6500	<u>956 009</u> 938 823	<u>996 187</u> 938 823	<u>974 920</u> 938 823
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 089 301</u> 1 069 634	<u>1 135 660</u> 1 069 634	<u>1 111 122</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 763 361</u> 1 732 912	<u>1 828 883</u> 1 732 912	<u>1 794 202</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 907 540</u> 1 874 481	<u>1 979 243</u> 1 874 481	<u>1 941 290</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>171 989</u> 168 599	<u>181 261</u> 168 599	<u>176 353</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>190 720</u> 180 352	<u>199 683</u> 180 352	<u>199 341</u> 180 352
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>180 768</u> 176 464	<u>195 603</u> 176 464	<u>187 751</u> 176 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>228 384</u> 215 879	<u>239 213</u> 215 879	<u>238 801</u> 215 879
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>213 152</u> 208 015	<u>231 078</u> 208 015	<u>221 590</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>392 189</u> 384 479	<u>413 206</u> 384 479	<u>402 082</u> 384 479
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>334 095</u> 327 074	<u>355 112</u> 327 074	<u>343 988</u> 327 074
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>472 062</u> 451 331	<u>488 792</u> 451 331	<u>488 155</u> 451 331
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>503 350</u> 482 248	<u>520 080</u> 482 248	<u>519 443</u> 482 248

225-204-0122	6-2		1	5800	<u>502 026</u> 459 603	<u>518 649</u> 459 603	<u>544 005</u> 459 603	<u>502 449</u> 459 603	<u>507 379</u> 459 603	<u>490 357</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>597 557</u> 570 345	<u>611 391</u> 570 345	<u>635 607</u> 570 345	<u>597 761</u> 570 345	<u>602 266</u> 570 345	<u>596 990</u> 570 345
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>650 747</u> 600 901	<u>669 949</u> 600 901	<u>699 240</u> 600 901	<u>651 235</u> 600 901	<u>656 930</u> 600 901	<u>637 267</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>726 285</u> 711 643	<u>740 185</u> 711 643	<u>768 839</u> 711 643	<u>726 285</u> 711 643	<u>731 370</u> 711 643	<u>738 408</u> 711 643
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>688 714</u> 638 417	<u>707 916</u> 638 417	<u>737 207</u> 638 417	<u>689 202</u> 638 417	<u>694 897</u> 638 417	<u>675 234</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>535 284</u> 513 482	<u>545 906</u> 513 482	<u>564 500</u> 513 482	<u>535 440</u> 513 482	<u>538 900</u> 513 482	<u>534 848</u> 513 482
225-204-0131	5-		1	6250	<u>749 227</u> 717 881	<u>764 667</u> 717 881	<u>791 693</u> 717 881	<u>749 455</u> 717 881	<u>754 483</u> 717 881	<u>748 595</u> 717 881
225-204-0132	5-		1	7500	<u>992 782</u> 974 260	<u>1 008 342</u> 974 260	<u>1 040 417</u> 974 260	<u>992 782</u> 974 260	<u>998 475</u> 974 260	<u>1 006 353</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>176 468</u> 172 215	<u>181 447</u> 172 215	<u>191 711</u> 172 215	<u>176 468</u> 172 215	<u>178 290</u> 172 215	<u>180 811</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>149 005</u> 145 456	<u>153 113</u> 145 456	<u>161 581</u> 145 456	<u>149 005</u> 145 456	<u>150 508</u> 145 456	<u>152 588</u> 145 456
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>204 133</u> 191 290	<u>211 297</u> 191 290	<u>223 838</u> 191 290	<u>204 239</u> 191 290	<u>206 572</u> 191 290	<u>203 840</u> 191 290
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>178 526</u> 167 424	<u>184 702</u> 167 424	<u>195 512</u> 167 424	<u>178 617</u> 167 424	<u>180 628</u> 167 424	<u>178 273</u> 167 424
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>243 129</u> 219 496	<u>252 587</u> 219 496	<u>267 014</u> 219 496	<u>243 369</u> 219 496	<u>246 175</u> 219 496	<u>236 490</u> 219 496

225-204-0122	6-2		1	5800	<u>499 490</u> 459 603	<u>506 956</u> 459 603	<u>524 283</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>596 333</u> 570 345	<u>617 245</u> 570 345	<u>616 449</u> 570 345
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>647 818</u> 600 901	<u>656 442</u> 600 901	<u>676 458</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>726 285</u> 711 643	<u>767 700</u> 711 643	<u>745 779</u> 711 643
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>685 784</u> 638 417	<u>694 409</u> 638 417	<u>714 425</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>534 344</u> 513 482	<u>550 401</u> 513 482	<u>549 790</u> 513 482
225-204-0131	5-		1	6250	<u>747 861</u> 717 881	<u>771 200</u> 717 881	<u>770 312</u> 717 881
225-204-0132	5-		1	7500	<u>992 782</u> 974 260	<u>1 039 142</u> 974 260	<u>1 014 603</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>176 468</u> 172 215	<u>191 303</u> 172 215	<u>183 451</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>149 005</u> 145 456	<u>161 244</u> 145 456	<u>154 766</u> 145 456
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>203 499</u> 191 290	<u>214 329</u> 191 290	<u>213 916</u> 191 290
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>177 980</u> 167 424	<u>187 315</u> 167 424	<u>186 960</u> 167 424
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>241 686</u> 219 496	<u>245 934</u> 219 496	<u>255 793</u> 219 496

225-204-0155	4-05		1	2900	<u>242 153</u> 236 672	<u>248 170</u> 236 672	<u>260 572</u> 236 672	<u>242 153</u> 236 672	<u>244 354</u> 236 672	<u>247 401</u> 236 672
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>463 929</u> 430 132	<u>476 826</u> 430 132	<u>496 499</u> 430 132	<u>464 257</u> 430 132	<u>468 082</u> 430 132	<u>454 875</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>599 304</u> 552 897	<u>617 216</u> 552 897	<u>644 540</u> 552 897	<u>599 759</u> 552 897	<u>605 072</u> 552 897	<u>586 730</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>967 306</u> 949 761	<u>981 310</u> 949 761	<u>1 010 178</u> 949 761	<u>967 306</u> 949 761	<u>972 429</u> 949 761	<u>979 520</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>251 518</u> 245 260	<u>259 070</u> 245 260	<u>274 637</u> 245 260	<u>251 518</u> 245 260	<u>254 281</u> 245 260	<u>258 105</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>296 569</u> 285 218	<u>301 954</u> 285 218	<u>311 381</u> 285 218	<u>296 649</u> 285 218	<u>298 403</u> 285 218	<u>296 349</u> 285 218
225-204-0179	-5		1	2760	<u>365 281</u> 351 030	<u>372 099</u> 351 030	<u>384 034</u> 351 030	<u>365 382</u> 351 030	<u>367 602</u> 351 030	<u>365 002</u> 351 030
225-204-0180	-6		1	2720	<u>439 600</u> 431 940	<u>445 243</u> 431 940	<u>456 876</u> 431 940	<u>439 600</u> 431 940	<u>441 665</u> 431 940	<u>444 522</u> 431 940
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>386 795</u> 379 959	<u>391 982</u> 379 959	<u>402 673</u> 379 959	<u>386 795</u> 379 959	<u>388 693</u> 379 959	<u>391 319</u> 379 959
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>425 583</u> 417 837	<u>431 807</u> 417 837	<u>444 637</u> 417 837	<u>425 583</u> 417 837	<u>427 860</u> 417 837	<u>431 012</u> 417 837
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>236 550</u> 228 807	<u>243 764</u> 228 807	<u>258 804</u> 228 807	<u>237 711</u> 228 807	<u>239 073</u> 228 807	<u>242 941</u> 228 807
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>308 022</u> 301 309	<u>315 075</u> 301 309	<u>329 616</u> 301 309	<u>308 022</u> 301 309	<u>310 602</u> 301 309	<u>314 174</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 156 777</u> 1 137 435	<u>1 169 743</u> 1 137 435	<u>1 196 473</u> 1 137 435	<u>1 156 777</u> 1 137 435	<u>1 161 521</u> 1 137 435	<u>1 168 086</u> 1 137 435

225-204-0155	4-05		1	2900	<u>242 153</u> 236 672	<u>260 079</u> 236 672	<u>250 591</u> 236 672
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>461 962</u> 430 132	<u>467 754</u> 430 132	<u>481 198</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>596 571</u> 552 897	<u>604 617</u> 552 897	<u>623 288</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>967 306</u> 949 761	<u>1 009 030</u> 949 761	<u>986 945</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>251 518</u> 245 260	<u>274 018</u> 245 260	<u>262 109</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>296 093</u> 285 218	<u>304 233</u> 285 218	<u>303 923</u> 285 218
225-204-0179	-5		1	2760	<u>364 678</u> 351 030	<u>374 984</u> 351 030	<u>374 592</u> 351 030
225-204-0180	-6		1	2720	<u>439 600</u> 431 940	<u>456 414</u> 431 940	<u>447 514</u> 431 940
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>386 795</u> 379 959	<u>402 248</u> 379 959	<u>394 069</u> 379 959
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>425 583</u> 417 837	<u>444 127</u> 417 837	<u>434 312</u> 417 837
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>237 711</u> 228 807	<u>257 960</u> 228 807	<u>246 755</u> 228 807
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>308 022</u> 301 309	<u>329 038</u> 301 309	<u>317 914</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 156 777</u> 1 137 435	<u>1 195 410</u> 1 137 435	<u>1 174 961</u> 1 137 435

225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>262 417</u> 256 651	<u>268 537</u> 256 651	<u>281 154</u> 256 651	<u>262 417</u> 256 651	<u>264 656</u> 256 651	<u>267 755</u> 256 651
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>352 984</u> 344 973	<u>361 801</u> 344 973	<u>379 977</u> 344 973	<u>352 984</u> 344 973	<u>356 210</u> 344 973	<u>360 674</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>407 235</u> 398 581	<u>416 052</u> 398 581	<u>434 228</u> 398 581	<u>407 235</u> 398 581	<u>410 461</u> 398 581	<u>414 926</u> 398 581
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>394 083</u> 385 383	<u>403 367</u> 385 383	<u>422 505</u> 385 383	<u>394 083</u> 385 383	<u>397 480</u> 385 383	<u>402 181</u> 385 383
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>432 142</u> 422 990	<u>441 426</u> 422 990	<u>460 564</u> 422 990	<u>432 142</u> 422 990	<u>435 538</u> 422 990	<u>440 239</u> 422 990
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>531 375</u> 519 449	<u>544 341</u> 519 449	<u>571 070</u> 519 449	<u>531 375</u> 519 449	<u>536 118</u> 519 449	<u>542 684</u> 519 449
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>587 456</u> 574 865	<u>600 422</u> 574 865	<u>627 152</u> 574 865	<u>587 456</u> 574 865	<u>592 200</u> 574 865	<u>598 765</u> 574 865
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>524 927</u> 513 663	<u>536 545</u> 513 663	<u>560 495</u> 513 663	<u>524 927</u> 513 663	<u>529 178</u> 513 663	<u>535 060</u> 513 663
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>561 065</u> 549 372	<u>572 682</u> 549 372	<u>596 632</u> 549 372	<u>561 065</u> 549 372	<u>565 315</u> 549 372	<u>571 198</u> 549 372
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>394 427</u> 385 925	<u>403 244</u> 385 925	<u>421 420</u> 385 925	<u>394 427</u> 385 925	<u>397 653</u> 385 925	<u>402 117</u> 385 925
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>193 378</u> 189 573	<u>196 863</u> 189 573	<u>204 048</u> 189 573	<u>193 378</u> 189 573	<u>194 653</u> 189 573	<u>196 417</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>213 961</u> 209 642	<u>218 069</u> 209 642	<u>226 536</u> 209 642	<u>213 961</u> 209 642	<u>215 464</u> 209 642	<u>217 544</u> 209 642



225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>262 417</u> 256 651	<u>280 652</u> 256 651	<u>271 000</u> 256 651
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>352 984</u> 344 973	<u>379 254</u> 344 973	<u>365 349</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>407 235</u> 398 581	<u>433 506</u> 398 581	<u>419 601</u> 398 581
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>394 083</u> 385 383	<u>421 745</u> 385 383	<u>407 103</u> 385 383
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>432 142</u> 422 990	<u>459 803</u> 422 990	<u>445 162</u> 422 990
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>531 375</u> 519 449	<u>570 008</u> 519 449	<u>549 559</u> 519 449
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>587 456</u> 574 865	<u>626 089</u> 574 865	<u>605 640</u> 574 865
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>524 927</u> 513 663	<u>559 543</u> 513 663	<u>541 221</u> 513 663
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>561 065</u> 549 372	<u>595 680</u> 549 372	<u>577 358</u> 549 372
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>394 427</u> 385 925	<u>420 698</u> 385 925	<u>406 793</u> 385 925
225-204-0200	13015-2012		1	4250			
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>193 378</u> 189 573	<u>203 762</u> 189 573	<u>198 266</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>213 961</u> 209 642	<u>226 200</u> 209 642	<u>219 722</u> 209 642

225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>254 140</u> 248 967	<u>259 119</u> 248 967	<u>269 383</u> 248 967	<u>254 140</u> 248 967	<u>255 962</u> 248 967	<u>258 483</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>402 645</u> 394 513	<u>410 383</u> 394 513	<u>426 335</u> 394 513	<u>402 645</u> 394 513	<u>405 476</u> 394 513	<u>409 394</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>413 898</u> 405 633	<u>421 636</u> 405 633	<u>437 588</u> 405 633	<u>413 898</u> 405 633	<u>416 729</u> 405 633	<u>420 647</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>447 124</u> 437 997	<u>455 941</u> 437 997	<u>474 117</u> 437 997	<u>447 124</u> 437 997	<u>450 349</u> 437 997	<u>454 814</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>458 285</u> 449 026	<u>467 102</u> 449 026	<u>485 278</u> 449 026	<u>458 285</u> 449 026	<u>461 511</u> 449 026	<u>465 975</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>582 063</u> 570 616	<u>592 540</u> 570 616	<u>614 137</u> 570 616	<u>582 063</u> 570 616	<u>585 896</u> 570 616	<u>591 201</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>659 758</u> 646 373	<u>672 579</u> 646 373	<u>699 009</u> 646 373	<u>659 758</u> 646 373	<u>664 449</u> 646 373	<u>670 940</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>668 266</u> 654 780	<u>681 087</u> 654 780	<u>707 517</u> 654 780	<u>668 266</u> 654 780	<u>672 957</u> 654 780	<u>679 449</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>401 137</u> 393 429	<u>407 942</u> 393 429	<u>421 969</u> 393 429	<u>401 137</u> 393 429	<u>403 627</u> 393 429	<u>407 072</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>498 796</u> 489 254	<u>507 157</u> 489 254	<u>524 392</u> 489 254	<u>498 796</u> 489 254	<u>501 855</u> 489 254	<u>506 088</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>639 701</u> 627 931	<u>649 348</u> 627 931	<u>669 235</u> 627 931	<u>639 701</u> 627 931	<u>643 231</u> 627 931	<u>648 115</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>726 108</u> 712 818	<u>736 896</u> 712 818	<u>759 135</u> 712 818	<u>726 108</u> 712 818	<u>730 055</u> 712 818	<u>735 517</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>685 214</u> 672 408	<u>696 001</u> 672 408	<u>718 240</u> 672 408	<u>685 214</u> 672 408	<u>689 160</u> 672 408	<u>694 623</u> 672 408

225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>254 140</u> 248 967	<u>268 975</u> 248 967	<u>261 123</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>402 645</u> 394 513	<u>425 701</u> 394 513	<u>413 497</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>413 898</u> 405 633	<u>436 954</u> 405 633	<u>424 750</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>447 124</u> 437 997	<u>473 394</u> 437 997	<u>459 489</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>458 285</u> 449 026	<u>484 555</u> 449 026	<u>470 650</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>582 063</u> 570 616	<u>613 279</u> 570 616	<u>596 756</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>659 758</u> 646 373	<u>697 958</u> 646 373	<u>677 739</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>668 266</u> 654 780	<u>706 467</u> 654 780	<u>686 247</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>401 137</u> 393 429	<u>421 412</u> 393 429	<u>410 680</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>498 796</u> 489 254	<u>523 707</u> 489 254	<u>510 521</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>639 701</u> 627 931	<u>668 444</u> 627 931	<u>653 230</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>726 108</u> 712 818	<u>758 251</u> 712 818	<u>741 237</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>685 214</u> 672 408	<u>717 356</u> 672 408	<u>700 343</u> 672 408

225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>555 518</u> 545 304	<u>563 878</u> 545 304	<u>581 114</u> 545 304	<u>555 518</u> 545 304	<u>558 577</u> 545 304	<u>562 810</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>679 589</u> 667 346	<u>689 236</u> 667 346	<u>709 123</u> 667 346	<u>679 589</u> 667 346	<u>683 119</u> 667 346	<u>688 003</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>768 741</u> 754 945	<u>779 529</u> 754 945	<u>801 768</u> 754 945	<u>768 741</u> 754 945	<u>772 688</u> 754 945	<u>778 150</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>540 880</u> 530 839	<u>549 241</u> 530 839	<u>566 476</u> 530 839	<u>540 880</u> 530 839	<u>543 939</u> 530 839	<u>548 172</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>692 252</u> 678 104	<u>705 945</u> 678 104	<u>734 171</u> 678 104	<u>692 252</u> 678 104	<u>697 262</u> 678 104	<u>704 195</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>796 633</u> 780 077	<u>813 023</u> 780 077	<u>846 809</u> 780 077	<u>796 633</u> 780 077	<u>802 629</u> 780 077	<u>810 928</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>946 355</u> 928 969	<u>960 566</u> 928 969	<u>989 862</u> 928 969	<u>946 355</u> 928 969	<u>951 555</u> 928 969	<u>958 750</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 066 243</u> 1 046 310	<u>1 083 048</u> 1 046 310	<u>1 117 689</u> 1 046 310	<u>1 066 243</u> 1 046 310	<u>1 072 391</u> 1 046 310	<u>1 080 900</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>844 256</u> 828 080	<u>858 467</u> 828 080	<u>887 763</u> 828 080	<u>844 256</u> 828 080	<u>849 455</u> 828 080	<u>856 651</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>970 914</u> 952 112	<u>987 719</u> 952 112	<u>1 022 360</u> 952 112	<u>970 914</u> 952 112	<u>977 062</u> 952 112	<u>985 571</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 103 296</u> 1 082 923	<u>1 120 100</u> 1 082 923	<u>1 154 741</u> 1 082 923	<u>1 103 296</u> 1 082 923	<u>1 109 443</u> 1 082 923	<u>1 117 952</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>986 015</u> 968 113	<u>1 000 329</u> 968 113	<u>1 029 839</u> 968 113	<u>986 015</u> 968 113	<u>991 252</u> 968 113	<u>998 500</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 239 699</u> 1 217 079	<u>1 257 956</u> 1 217 079	<u>1 295 591</u> 1 217 079	<u>1 239 699</u> 1 217 079	<u>1 246 378</u> 1 217 079	<u>1 255 622</u> 1 217 079

225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>555 518</u> 545 304	<u>580 428</u> 545 304	<u>567 243</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>679 589</u> 667 346	<u>708 332</u> 667 346	<u>693 119</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>768 741</u> 754 945	<u>800 884</u> 754 945	<u>783 870</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>540 880</u> 530 839	<u>565 791</u> 530 839	<u>552 605</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>692 252</u> 678 104	<u>733 049</u> 678 104	<u>711 455</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>796 633</u> 780 077	<u>845 465</u> 780 077	<u>819 618</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>946 355</u> 928 969	<u>988 697</u> 928 969	<u>966 285</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 066 243</u> 1 046 310	<u>1 116 312</u> 1 046 310	<u>1 089 810</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>844 256</u> 828 080	<u>886 598</u> 828 080	<u>864 186</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>970 914</u> 952 112	<u>1 020 983</u> 952 112	<u>994 481</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 103 296</u> 1 082 923	<u>1 153 364</u> 1 082 923	<u>1 126 863</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>986 015</u> 968 113	<u>1 028 666</u> 968 113	<u>1 006 090</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 239 699</u> 1 217 079	<u>1 294 095</u> 1 217 079	<u>1 265 303</u> 1 217 079

225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>940 912</u> 923 545	<u>955 226</u> 923 545	<u>984 736</u> 923 545	<u>940 912</u> 923 545	<u>946 149</u> 923 545	<u>953 397</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 195 969</u> 1 173 867	<u>1 214 225</u> 1 173 867	<u>1 251 860</u> 1 173 867	<u>1 195 969</u> 1 173 867	<u>1 202 648</u> 1 173 867	<u>1 211 892</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 024 256</u> 1 005 901	<u>1 038 571</u> 1 005 901	<u>1 068 080</u> 1 005 901	<u>1 024 256</u> 1 005 901	<u>1 029 493</u> 1 005 901	<u>1 036 741</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 276 568</u> 1 253 511	<u>1 294 825</u> 1 253 511	<u>1 332 460</u> 1 253 511	<u>1 276 568</u> 1 253 511	<u>1 283 248</u> 1 253 511	<u>1 292 492</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>60 181</u> 56 772	<u>62 034</u> 56 772	<u>65 277</u> 56 772	<u>60 209</u> 56 772	<u>60 812</u> 56 772	<u>60 106</u> 56 772
225-204-0302	95-1		1	750	<u>53 992</u> 48 636	<u>56 142</u> 48 636	<u>59 421</u> 48 636	<u>54 047</u> 48 636	<u>54 685</u> 48 636	<u>52 483</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>62 331</u> 58 897	<u>64 184</u> 58 897	<u>67 427</u> 58 897	<u>62 359</u> 58 897	<u>62 962</u> 58 897	<u>62 255</u> 58 897
225-204-0304	95-3		1	800	<u>85 065</u> 81 181	<u>87 041</u> 81 181	<u>90 500</u> 81 181	<u>85 094</u> 81 181	<u>85 737</u> 81 181	<u>84 984</u> 81 181
225-204-0307	105		1	1175	<u>85 936</u> 80 638					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>77 737</u> 72 593	<u>80 640</u> 72 593	<u>85 721</u> 72 593	<u>77 780</u> 72 593	<u>78 726</u> 72 593	<u>77 618</u> 72 593
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>97 362</u> 92 165	<u>100 141</u> 92 165	<u>105 006</u> 92 165	<u>97 403</u> 92 165	<u>98 308</u> 92 165	<u>97 249</u> 92 165
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 858</u> 80 792					

225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>940 912</u> 923 545	<u>983 563</u> 923 545	<u>960 987</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 195 969</u> 1 173 867	<u>1 250 364</u> 1 173 867	<u>1 221 572</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 024 256</u> 1 005 901	<u>1 066 907</u> 1 005 901	<u>1 044 332</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 276 568</u> 1 253 511	<u>1 330 964</u> 1 253 511	<u>1 302 172</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013						
225-204-0301	95-2		1	750	<u>60 017</u> 56 772	<u>62 818</u> 56 772	<u>62 712</u> 56 772
225-204-0302	95-1		1	750	<u>53 665</u> 48 636	<u>54 630</u> 48 636	<u>56 871</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>62 167</u> 58 897	<u>64 968</u> 58 897	<u>64 862</u> 58 897
225-204-0304	95-3		1	800	<u>84 890</u> 81 181	<u>87 877</u> 81 181	<u>87 763</u> 81 181
225-204-0307	105		1	1175			
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>77 481</u> 72 593	<u>81 868</u> 72 593	<u>81 701</u> 72 593
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>97 116</u> 92 165	<u>101 318</u> 92 165	<u>101 158</u> 92 165
225-204-0310	105-5		1	1100			

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>78 013</u> 73 045	<u>80 792</u> 73 045	<u>85 657</u> 73 045	<u>78 054</u> 73 045	<u>78 959</u> 73 045	<u>77 899</u> 73 045
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>98 462</u> 96 278	<u>100 807</u> 96 278	<u>105 639</u> 96 278	<u>98 462</u> 96 278	<u>99 320</u> 96 278	<u>100 507</u> 96 278
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>307 335</u> 300 496	<u>314 700</u> 300 496	<u>329 882</u> 300 496	<u>307 335</u> 300 496	<u>310 029</u> 300 496	<u>313 758</u> 300 496
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>330 370</u> 313 694	<u>339 140</u> 313 694	<u>354 491</u> 313 694	<u>330 500</u> 313 694	<u>333 356</u> 313 694	<u>330 011</u> 313 694
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117					
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>288 019</u> 272 923	<u>296 047</u> 272 923	<u>310 101</u> 272 923	<u>288 137</u> 272 923	<u>290 752</u> 272 923	<u>287 690</u> 272 923
225-204-0400	35 - 750 2387-2013									
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>646 259</u> 634 259	<u>656 257</u> 634 259	<u>676 866</u> 634 259	<u>646 259</u> 634 259	<u>649 917</u> 634 259	<u>654 979</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>710 600</u> 697 811	<u>720 655</u> 697 811	<u>741 385</u> 697 811	<u>710 600</u> 697 811	<u>714 279</u> 697 811	<u>719 370</u> 697 811



225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>77 767</u> 73 045	<u>81 968</u> 73 045	<u>81 808</u> 73 045
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>98 462</u> 96 278	<u>105 447</u> 96 278	<u>101 750</u> 96 278
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>307 335</u> 300 496	<u>329 278</u> 300 496	<u>317 664</u> 300 496
225-204-0314	164-9,3		1	3550			
225-204-0315	164-10,3		1	3550			
225-204-0316	164-10,7		1	3550			
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>329 594</u> 313 694	<u>342 851</u> 313 694	<u>342 346</u> 313 694
225-204-0318	164-12,7		1	3550			
225-204-0319	164-14,3		1	3550			
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>287 308</u> 272 923	<u>299 445</u> 272 923	<u>298 983</u> 272 923
225-204-0400	35 - 750 2387-2013						
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>646 259</u> 634 259	<u>676 047</u> 634 259	<u>660 280</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>710 600</u> 697 811	<u>740 561</u> 697 811	<u>724 702</u> 697 811

225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>674 005</u> 661 651	<u>684 061</u> 661 651	<u>704 790</u> 661 651	<u>674 005</u> 661 651	<u>677 684</u> 661 651	<u>682 776</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 045 774</u> 1 027 597	<u>1 059 089</u> 1 027 597	<u>1 086 537</u> 1 027 597	<u>1 045 774</u> 1 027 597	<u>1 050 645</u> 1 027 597	<u>1 057 387</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>950 691</u> 933 941	<u>963 317</u> 933 941	<u>989 345</u> 933 941	<u>950 691</u> 933 941	<u>955 311</u> 933 941	<u>961 704</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>663 338</u> 650 893	<u>673 893</u> 650 893	<u>695 653</u> 650 893	<u>663 338</u> 650 893	<u>667 200</u> 650 893	<u>672 544</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>733 749</u> 720 683	<u>743 810</u> 720 683	<u>764 552</u> 720 683	<u>733 749</u> 720 683	<u>737 430</u> 720 683	<u>742 524</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>915 120</u> 899 769	<u>925 493</u> 899 769	<u>946 877</u> 899 769	<u>915 120</u> 899 769	<u>918 915</u> 899 769	<u>924 167</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 061 116</u> 1 043 056	<u>1 073 742</u> 1 043 056	<u>1 099 770</u> 1 043 056	<u>1 061 116</u> 1 043 056	<u>1 065 735</u> 1 043 056	<u>1 072 128</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 121 497</u> 1 102 721	<u>1 134 123</u> 1 102 721	<u>1 160 151</u> 1 102 721	<u>1 121 497</u> 1 102 721	<u>1 126 116</u> 1 102 721	<u>1 132 509</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 489 181</u> 1 466 046	<u>1 501 807</u> 1 466 046	<u>1 527 836</u> 1 466 046	<u>1 489 181</u> 1 466 046	<u>1 493 801</u> 1 466 046	<u>1 500 194</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 326 610</u> 1 305 402	<u>1 339 236</u> 1 305 402	<u>1 365 264</u> 1 305 402	<u>1 326 610</u> 1 305 402	<u>1 331 229</u> 1 305 402	<u>1 337 622</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 055 626</u> 1 037 632	<u>1 068 252</u> 1 037 632	<u>1 094 280</u> 1 037 632	<u>1 055 626</u> 1 037 632	<u>1 060 246</u> 1 037 632	<u>1 066 639</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 291 113</u> 1 270 326	<u>1 303 739</u> 1 270 326	<u>1 329 767</u> 1 270 326	<u>1 291 113</u> 1 270 326	<u>1 295 732</u> 1 270 326	<u>1 302 125</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>985 302</u> 967 480	<u>999 453</u> 967 480	<u>1 028 625</u> 967 480	<u>985 302</u> 967 480	<u>990 479</u> 967 480	<u>997 645</u> 967 480

225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>674 005</u> 661 651	<u>703 966</u> 661 651	<u>688 107</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 045 774</u> 1 027 597	<u>1 085 445</u> 1 027 597	<u>1 064 447</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>950 691</u> 933 941	<u>988 311</u> 933 941	<u>968 398</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>663 338</u> 650 893	<u>694 788</u> 650 893	<u>678 141</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>733 749</u> 720 683	<u>763 728</u> 720 683	<u>747 860</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>915 120</u> 899 769	<u>946 027</u> 899 769	<u>929 668</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 061 116</u> 1 043 056	<u>1 098 735</u> 1 043 056	<u>1 078 823</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 121 497</u> 1 102 721	<u>1 159 116</u> 1 102 721	<u>1 139 204</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 489 181</u> 1 466 046	<u>1 526 801</u> 1 466 046	<u>1 506 889</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 326 610</u> 1 305 402	<u>1 364 229</u> 1 305 402	<u>1 344 317</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 055 626</u> 1 037 632	<u>1 093 246</u> 1 037 632	<u>1 073 334</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 291 113</u> 1 270 326	<u>1 328 732</u> 1 270 326	<u>1 308 820</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>985 302</u> 967 480	<u>1 027 465</u> 967 480	<u>1 005 148</u> 967 480

225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>970 141</u> 952 473	<u>984 350</u> 952 473	<u>1 013 641</u> 952 473	<u>970 141</u> 952 473	<u>975 339</u> 952 473	<u>982 534</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 056 909</u> 1 038 084	<u>1 071 415</u> 1 038 084	<u>1 101 317</u> 1 038 084	<u>1 056 909</u> 1 038 084	<u>1 062 216</u> 1 038 084	<u>1 069 561</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 049 671</u> 1 031 123	<u>1 063 737</u> 1 031 123	<u>1 092 733</u> 1 031 123	<u>1 049 671</u> 1 031 123	<u>1 054 817</u> 1 031 123	<u>1 061 940</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 096 669</u> 1 077 408	<u>1 111 092</u> 1 077 408	<u>1 140 824</u> 1 077 408	<u>1 096 669</u> 1 077 408	<u>1 101 946</u> 1 077 408	<u>1 109 249</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 047 710</u> 1 029 948	<u>1 060 016</u> 1 029 948	<u>1 085 386</u> 1 029 948	<u>1 047 710</u> 1 029 948	<u>1 052 212</u> 1 029 948	<u>1 058 443</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 364 542</u> 1 342 105	<u>1 378 965</u> 1 342 105	<u>1 408 696</u> 1 342 105	<u>1 364 542</u> 1 342 105	<u>1 369 819</u> 1 342 105	<u>1 377 121</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 372 227</u> 1 349 699	<u>1 386 650</u> 1 349 699	<u>1 416 381</u> 1 349 699	<u>1 372 227</u> 1 349 699	<u>1 377 503</u> 1 349 699	<u>1 384 806</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 453 193</u> 1 429 704	<u>1 467 615</u> 1 429 704	<u>1 497 347</u> 1 429 704	<u>1 453 193</u> 1 429 704	<u>1 458 469</u> 1 429 704	<u>1 465 772</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 446 606</u> 1 423 195	<u>1 461 028</u> 1 423 195	<u>1 490 760</u> 1 423 195	<u>1 446 606</u> 1 423 195	<u>1 451 882</u> 1 423 195	<u>1 459 185</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 490 428</u> 1 466 498	<u>1 504 850</u> 1 466 498	<u>1 534 582</u> 1 466 498	<u>1 490 428</u> 1 466 498	<u>1 495 704</u> 1 466 498	<u>1 503 007</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 490 794</u> 1 466 859	<u>1 505 216</u> 1 466 859	<u>1 534 948</u> 1 466 859	<u>1 490 794</u> 1 466 859	<u>1 496 070</u> 1 466 859	<u>1 503 373</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>988 491</u> 962 869	<u>1 002 988</u> 962 869	<u>1 033 212</u> 962 869	<u>990 825</u> 962 869	<u>993 562</u> 962 869	<u>1 001 333</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750									

2387-2013

225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>970 141</u> 952 473	<u>1 012 477</u> 952 473	<u>990 068</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 056 909</u> 1 038 084	<u>1 100 129</u> 1 038 084	<u>1 077 252</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 049 671</u> 1 031 123	<u>1 091 581</u> 1 031 123	<u>1 069 398</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 096 669</u> 1 077 408	<u>1 139 642</u> 1 077 408	<u>1 116 896</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 047 710</u> 1 029 948	<u>1 084 377</u> 1 029 948	<u>1 064 969</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 364 542</u> 1 342 105	<u>1 407 514</u> 1 342 105	<u>1 384 769</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 372 227</u> 1 349 699	<u>1 415 199</u> 1 349 699	<u>1 392 454</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 453 193</u> 1 429 704	<u>1 496 165</u> 1 429 704	<u>1 473 419</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 446 606</u> 1 423 195	<u>1 489 578</u> 1 423 195	<u>1 466 832</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 490 428</u> 1 466 498	<u>1 533 400</u> 1 466 498	<u>1 510 654</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 490 794</u> 1 466 859	<u>1 533 766</u> 1 466 859	<u>1 511 020</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>990 825</u> 962 869	<u>1 031 515</u> 962 869	<u>1 008 999</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013						

225-204-0501	22		1	5870	<u>907 130</u> 891 090	<u>919 308</u> 891 090	<u>944 412</u> 891 090	<u>907 130</u> 891 090	<u>911 585</u> 891 090	<u>917 751</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 305 097</u> 1 284 338	<u>1 317 275</u> 1 284 338	<u>1 342 379</u> 1 284 338	<u>1 305 097</u> 1 284 338	<u>1 309 552</u> 1 284 338	<u>1 315 718</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>906 988</u> 893 893	<u>912 382</u> 893 893	<u>923 501</u> 893 893	<u>906 988</u> 893 893	<u>908 961</u> 893 893	<u>911 692</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>907 398</u> 893 893	<u>913 725</u> 893 893	<u>926 769</u> 893 893	<u>907 398</u> 893 893	<u>909 712</u> 893 893	<u>912 916</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>784 069</u> 770 946	<u>792 886</u> 770 946	<u>811 062</u> 770 946	<u>784 069</u> 770 946	<u>787 294</u> 770 946	<u>791 759</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>909 037</u> 893 893	<u>919 099</u> 893 893	<u>939 841</u> 893 893	<u>909 037</u> 893 893	<u>912 718</u> 893 893	<u>917 813</u> 893 893
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>84 241</u> 80 367	<u>86 218</u> 80 367	<u>89 677</u> 80 367	<u>84 270</u> 80 367	<u>84 914</u> 80 367	<u>84 160</u> 80 367
225-204-0602	2		1	675	<u>65 169</u> 61 970	<u>66 837</u> 61 970	<u>69 755</u> 61 970	<u>65 194</u> 61 970	<u>65 737</u> 61 970	<u>65 101</u> 61 970
225-204-0603	3		1	550	<u>54 559</u> 51 936	<u>55 918</u> 51 936	<u>58 296</u> 51 936	<u>54 580</u> 51 936	<u>55 022</u> 51 936	<u>54 504</u> 51 936
225-204-0604	4		1	475	<u>47 654</u> 45 382	<u>48 827</u> 45 382	<u>50 881</u> 45 382	<u>47 671</u> 45 382	<u>48 053</u> 45 382	<u>47 606</u> 45 382
225-204-0605	5		1	400	<u>36 997</u> 35 121	<u>37 986</u> 35 121	<u>39 715</u> 35 121	<u>37 012</u> 35 121	<u>37 334</u> 35 121	<u>36 957</u> 35 121
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>41 617</u> 39 686	<u>42 606</u> 39 686	<u>44 335</u> 39 686	<u>41 632</u> 39 686	<u>41 954</u> 39 686	<u>41 577</u> 39 686

225-204-0501	22		1	5870	<u>907 130</u> 891 090	<u>943 414</u> 891 090	<u>924 209</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 305 097</u> 1 284 338	<u>1 341 381</u> 1 284 338	<u>1 322 175</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>906 988</u> 893 893	<u>923 059</u> 893 893	<u>914 552</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>907 398</u> 893 893	<u>926 250</u> 893 893	<u>916 271</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>784 069</u> 770 946	<u>810 339</u> 770 946	<u>796 434</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>909 037</u> 893 893	<u>939 016</u> 893 893	<u>923 148</u> 893 893
225-204-0600	937-92						
225-204-0601	1		1	800	<u>84 066</u> 80 367	<u>87 054</u> 80 367	<u>86 940</u> 80 367
225-204-0602	2		1	675	<u>65 022</u> 61 970	<u>67 542</u> 61 970	<u>67 446</u> 61 970
225-204-0603	3		1	550	<u>54 439</u> 51 936	<u>56 493</u> 51 936	<u>56 415</u> 51 936
225-204-0604	4		1	475	<u>47 550</u> 45 382	<u>49 324</u> 45 382	<u>49 256</u> 45 382
225-204-0605	5		1	400	<u>36 910</u> 35 121	<u>38 404</u> 35 121	<u>38 347</u> 35 121
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>41 530</u> 39 686	<u>43 024</u> 39 686	<u>42 967</u> 39 686

225-204-0607	-1		1	300	<u>22 270</u> 20 928	<u>23 011</u> 20 928	<u>24 309</u> 20 928	<u>22 281</u> 20 928	<u>22 523</u> 20 928	<u>22 240</u> 20 928
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013									
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>61 267</u> 59 846	<u>61 777</u> 59 846	<u>62 841</u> 59 846	<u>61 349</u> 59 846	<u>61 445</u> 59 846	<u>61 719</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>61 305</u> 59 846	<u>61 903</u> 59 846	<u>63 150</u> 59 846	<u>61 402</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>61 835</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>61 346</u> 59 846	<u>62 036</u> 59 846	<u>63 474</u> 59 846	<u>61 457</u> 59 846	<u>61 587</u> 59 846	<u>61 957</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>61 388</u> 59 846	<u>62 174</u> 59 846	<u>63 813</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>61 663</u> 59 846	<u>62 085</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>70 008</u> 68 253	<u>70 894</u> 68 253	<u>72 743</u> 68 253	<u>70 150</u> 68 253	<u>70 318</u> 68 253	<u>70 793</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>70 053</u> 68 253	<u>71 042</u> 68 253	<u>73 104</u> 68 253	<u>70 212</u> 68 253	<u>70 399</u> 68 253	<u>70 929</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>66 431</u> 64 908	<u>66 941</u> 64 908	<u>68 005</u> 64 908	<u>66 513</u> 64 908	<u>66 609</u> 64 908	<u>66 883</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>66 469</u> 64 908	<u>67 067</u> 64 908	<u>68 314</u> 64 908	<u>66 565</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>66 999</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>66 510</u> 64 908	<u>67 200</u> 64 908	<u>68 638</u> 64 908	<u>66 621</u> 64 908	<u>66 751</u> 64 908	<u>67 121</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>66 552</u> 64 908	<u>67 338</u> 64 908	<u>68 977</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>66 827</u> 64 908	<u>67 248</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>76 462</u> 74 581	<u>77 349</u> 74 581	<u>79 197</u> 74 581	<u>76 605</u> 74 581	<u>76 772</u> 74 581	<u>77 248</u> 74 581



225-204-0607	-1		1	300	<u>22 205</u> 20 928	<u>23 325</u> 20 928	<u>23 282</u> 20 928
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013						
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>61 349</u> 59 846	<u>62 781</u> 59 846	<u>61 989</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>61 402</u> 59 846	<u>63 080</u> 59 846	<u>62 151</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>61 457</u> 59 846	<u>63 394</u> 59 846	<u>62 322</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>61 515</u> 59 846	<u>63 721</u> 59 846	<u>62 500</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>70 150</u> 68 253	<u>72 639</u> 68 253	<u>71 262</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>70 212</u> 68 253	<u>72 988</u> 68 253	<u>71 452</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>66 513</u> 64 908	<u>67 945</u> 64 908	<u>67 152</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>66 565</u> 64 908	<u>68 244</u> 64 908	<u>67 315</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>66 621</u> 64 908	<u>68 557</u> 64 908	<u>67 486</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>66 678</u> 64 908	<u>68 885</u> 64 908	<u>67 664</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>76 605</u> 74 581	<u>79 094</u> 74 581	<u>77 717</u> 74 581

225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>76 507</u> 74 581	<u>77 496</u> 74 581	<u>79 558</u> 74 581	<u>76 667</u> 74 581	<u>76 853</u> 74 581	<u>77 383</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150	<u>12 405</u> 11 577					
225-204-0802	33-1		1	160	<u>12 445</u> 11 577					
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 801</u> 18 668	<u>20 419</u> 18 668	<u>21 500</u> 18 668	<u>19 810</u> 18 668	<u>20 012</u> 18 668	<u>19 776</u> 18 668
225-204-0804	33-3		1	250	<u>23 003</u> 21 832	<u>23 621</u> 21 832	<u>24 702</u> 21 832	<u>23 012</u> 21 832	<u>23 214</u> 21 832	<u>22 978</u> 21 832
225-204-0805	43-1		1	330	<u>30 110</u> 28 567	<u>30 925</u> 28 567	<u>32 352</u> 28 567	<u>30 122</u> 28 567	<u>30 388</u> 28 567	<u>30 077</u> 28 567
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 050</u> 33 449	<u>35 866</u> 33 449	<u>37 293</u> 33 449	<u>35 062</u> 33 449	<u>35 328</u> 33 449	<u>35 017</u> 33 449
225-204-0807	45		1	510	<u>56 198</u> 53 699	<u>57 458</u> 53 699	<u>59 663</u> 53 699	<u>56 217</u> 53 699	<u>56 627</u> 53 699	<u>56 146</u> 53 699
225-204-0808	-60		1	680	<u>72 851</u> 67 711	<u>74 799</u> 67 711	<u>77 772</u> 67 711	<u>72 900</u> 67 711	<u>73 478</u> 67 711	<u>71 483</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>52 136</u> 49 721	<u>53 371</u> 49 721	<u>55 533</u> 49 721	<u>52 154</u> 49 721	<u>52 557</u> 49 721	<u>52 086</u> 49 721
225-204-0903	1-2		1	700	<u>68 737</u> 65 406	<u>70 466</u> 65 406	<u>73 493</u> 65 406	<u>68 762</u> 65 406	<u>69 325</u> 65 406	<u>68 666</u> 65 406

225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>76 667</u> 74 581	<u>79 443</u> 74 581	<u>77 906</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013						
225-204-0801	30		1	150			
225-204-0802	33-1		1	160			
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 747</u> 18 668	<u>20 680</u> 18 668	<u>20 645</u> 18 668
225-204-0804	33-3		1	250	<u>22 949</u> 21 832	<u>23 882</u> 21 832	<u>23 847</u> 21 832
225-204-0805	43-1		1	330	<u>30 038</u> 28 567	<u>31 270</u> 28 567	<u>31 223</u> 28 567
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 978</u> 33 449	<u>36 210</u> 33 449	<u>36 164</u> 33 449
225-204-0807	45		1	510	<u>56 087</u> 53 699	<u>57 991</u> 53 699	<u>57 918</u> 53 699
225-204-0808	-60		1	680	<u>72 553</u> 67 711	<u>73 429</u> 67 711	<u>75 460</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012						
225-204-0901	1-1		1	500	<u>52 027</u> 49 721	<u>53 894</u> 49 721	<u>53 823</u> 49 721
225-204-0903	1-2		1	700	<u>68 584</u> 65 406	<u>71 198</u> 65 406	<u>71 098</u> 65 406

225-204-0906	2-1		1	1625	<u>131 940</u> 128 913	<u>135 311</u> 128 913	<u>142 261</u> 128 913	<u>131 940</u> 128 913	<u>133 173</u> 128 913	<u>134 880</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>170 913</u> 167 424	<u>174 284</u> 167 424	<u>181 234</u> 167 424	<u>170 913</u> 167 424	<u>172 147</u> 167 424	<u>173 854</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>216 812</u> 211 721	<u>222 621</u> 211 721	<u>234 596</u> 211 721	<u>216 812</u> 211 721	<u>218 937</u> 211 721	<u>221 878</u> 211 721
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>291 370</u> 284 675	<u>298 839</u> 284 675	<u>314 235</u> 284 675	<u>291 370</u> 284 675	<u>294 103</u> 284 675	<u>297 884</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>10 464</u> 9 944	<u>10 735</u> 9 944	<u>11 211</u> 9 944	<u>10 468</u> 9 944	<u>10 556</u> 9 944	<u>10 452</u> 9 944
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 751</u> 7 955	<u>9 066</u> 7 955	<u>9 547</u> 7 955	<u>8 759</u> 7 955	<u>8 852</u> 7 955	<u>8 530</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 795</u> 3 435	<u>3 938</u> 3 435	<u>4 157</u> 3 435	<u>3 798</u> 3 435	<u>3 841</u> 3 435	<u>3 694</u> 3 435
225-204-1006	3-		1	1750	<u>180 816</u> 177 097	<u>184 447</u> 177 097	<u>191 931</u> 177 097	<u>180 816</u> 177 097	<u>182 144</u> 177 097	<u>183 983</u> 177 097
225-204-1007	-1		1	300	<u>18 931</u> 17 628	<u>19 672</u> 17 628	<u>20 969</u> 17 628	<u>18 942</u> 17 628	<u>19 183</u> 17 628	<u>18 901</u> 17 628
225-204-1100	13015-2012									
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 740</u> 7 051	<u>8 013</u> 7 051	<u>8 428</u> 7 051	<u>7 747</u> 7 051	<u>7 828</u> 7 051	<u>7 549</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012									

225-204-0906	2-1		1	1625	<u>131 940</u> 128 913	<u>141 985</u> 128 913	<u>136 668</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>170 913</u> 167 424	<u>180 958</u> 167 424	<u>175 641</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>216 812</u> 211 721	<u>234 120</u> 211 721	<u>224 958</u> 211 721
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>291 370</u> 284 675	<u>313 623</u> 284 675	<u>301 844</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012						
225-204-1001	3		1	110	<u>10 440</u> 9 944	<u>10 850</u> 9 944	<u>10 835</u> 9 944
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 703</u> 7 955	<u>8 844</u> 7 955	<u>9 173</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 773</u> 3 435	<u>3 837</u> 3 435	<u>3 987</u> 3 435
225-204-1006	3-		1	1750	<u>180 816</u> 177 097	<u>191 633</u> 177 097	<u>185 908</u> 177 097
225-204-1007	-1		1	300	<u>18 865</u> 17 628	<u>19 986</u> 17 628	<u>19 943</u> 17 628
225-204-1100	13015-2012						
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 699</u> 7 051	<u>7 821</u> 7 051	<u>8 105</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012						

225-204-1302	1		1	2190	<u>172 709</u> 168 690	<u>177 252</u> 168 690	<u>186 618</u> 168 690	<u>172 709</u> 168 690	<u>174 371</u> 168 690	<u>176 671</u> 168 690
225-204-1303	12		1	2190	<u>123 139</u> 117 400					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>305 090</u> 299 501	<u>309 633</u> 299 501	<u>318 999</u> 299 501	<u>305 090</u> 299 501	<u>306 752</u> 299 501	<u>309 052</u> 299 501
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>462 891</u> 454 450	<u>469 695</u> 454 450	<u>483 723</u> 454 450	<u>462 891</u> 454 450	<u>465 380</u> 454 450	<u>468 826</u> 454 450
225-204-1308	5		1	625	<u>186 104</u> 183 335	<u>187 401</u> 183 335	<u>190 074</u> 183 335	<u>186 104</u> 183 335	<u>186 578</u> 183 335	<u>187 235</u> 183 335
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>156 027</u> 149 629					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>324 741</u> 317 943	<u>331 536</u> 317 943	<u>345 542</u> 317 943	<u>324 741</u> 317 943	<u>327 227</u> 317 943	<u>330 667</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>60 676</u> 59 304	<u>62 180</u> 59 304	<u>65 280</u> 59 304	<u>60 676</u> 59 304	<u>61 226</u> 59 304	<u>61 987</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>48 746</u> 45 563	<u>50 537</u> 45 563	<u>53 672</u> 45 563	<u>48 773</u> 45 563	<u>49 356</u> 45 563	<u>48 673</u> 45 563
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>41 610</u> 38 511	<u>43 401</u> 38 511	<u>46 536</u> 38 511	<u>41 637</u> 38 511	<u>42 220</u> 38 511	<u>41 537</u> 38 511
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>47 887</u> 46 241	<u>48 628</u> 46 241	<u>49 925</u> 46 241	<u>47 897</u> 46 241	<u>48 139</u> 46 241	<u>47 856</u> 46 241
225-204-1402	2.8		1	800	<u>80 856</u> 77 022	<u>82 833</u> 77 022	<u>86 292</u> 77 022	<u>80 885</u> 77 022	<u>81 529</u> 77 022	<u>80 775</u> 77 022

225-204-1302	1		1	2190	<u>172 709</u> 168 690	<u>186 246</u> 168 690	<u>179 080</u> 168 690
225-204-1303	12		1	2190			
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>305 090</u> 299 501	<u>318 627</u> 299 501	<u>311 462</u> 299 501
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>462 891</u> 454 450	<u>483 165</u> 454 450	<u>472 434</u> 454 450
225-204-1308	5		1	625	<u>186 104</u> 183 335	<u>189 967</u> 183 335	<u>187 923</u> 183 335
225-204-1309	35-10		1	2200			
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>324 741</u> 317 943	<u>344 985</u> 317 943	<u>334 270</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>60 676</u> 59 304	<u>65 157</u> 59 304	<u>62 785</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>48 588</u> 45 563	<u>51 295</u> 45 563	<u>51 192</u> 45 563
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>41 452</u> 38 511	<u>44 159</u> 38 511	<u>44 056</u> 38 511
225-204-1400	13015-2012						
225-204-1401	1.6		1	300	<u>47 821</u> 46 241	<u>48 941</u> 46 241	<u>48 899</u> 46 241
225-204-1402	2.8		1	800	<u>80 681</u> 77 022	<u>83 669</u> 77 022	<u>83 555</u> 77 022

225-204-1403	4.4		1	1200	<u>125 310</u> 119 511	<u>128 274</u> 119 511	<u>133 463</u> 119 511	<u>125 354</u> 119 511	<u>126 319</u> 119 511	<u>125 188</u> 119 511
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>183 303</u> 175 379	<u>187 256</u> 175 379	<u>194 175</u> 175 379	<u>183 362</u> 175 379	<u>184 649</u> 175 379	<u>183 142</u> 175 379
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>222 677</u> 210 548					
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>284 531</u> 269 502					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	<u>78 942</u> 76 209	<u>80 177</u> 76 209	<u>82 339</u> 76 209	<u>78 960</u> 76 209	<u>79 362</u> 76 209	<u>78 891</u> 76 209
225-204-1505	6		1	760	<u>117 488</u> 113 364	<u>119 366</u> 113 364	<u>122 652</u> 113 364	<u>117 516</u> 113 364	<u>118 128</u> 113 364	<u>117 412</u> 113 364
225-204-1507	7		1	230	<u>27 322</u> 26 171	<u>27 890</u> 26 171	<u>28 885</u> 26 171	<u>27 330</u> 26 171	<u>27 515</u> 26 171	<u>27 299</u> 26 171
225-204-1512	1		1	500	<u>58 586</u> 56 094	<u>59 821</u> 56 094	<u>61 983</u> 56 094	<u>58 604</u> 56 094	<u>59 006</u> 56 094	<u>58 535</u> 56 094
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>86 361</u> 84 887	<u>87 399</u> 84 887	<u>89 537</u> 84 887	<u>86 361</u> 84 887	<u>86 741</u> 84 887	<u>87 266</u> 84 887
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200	<u>19 362</u> 18 432					

225-205.



225-204-1403	4.4		1	1200	<u>125 048</u> 119 511	<u>129 529</u> 119 511	<u>129 358</u> 119 511
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>182 954</u> 175 379	<u>188 929</u> 175 379	<u>188 701</u> 175 379
225-204-1405	8.4		1	2300			
225-204-1406	10.2		1	2800			
225-204-1500	13015-2012						
225-204-1504	5		1	500	<u>78 832</u> 76 209	<u>80 700</u> 76 209	<u>80 629</u> 76 209
225-204-1505	6		1	760	<u>117 322</u> 113 364	<u>120 160</u> 113 364	<u>120 052</u> 113 364
225-204-1507	7		1	230	<u>27 272</u> 26 171	<u>28 131</u> 26 171	<u>28 098</u> 26 171
225-204-1512	1		1	500	<u>58 477</u> 56 094	<u>60 344</u> 56 094	<u>60 273</u> 56 094
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>86 361</u> 84 887	<u>89 452</u> 84 887	<u>87 816</u> 84 887
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200			

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	<u>1 253</u> 1 175	<u>1 282</u> 1 175	<u>1 325</u> 1 175	<u>1 254</u> 1 175	<u>1 262</u> 1 175	<u>1 233</u> 1 175	<u>1 249</u> 1 175	<u>1 261</u> 1 175	<u>1 291</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 401</u> 1 266	<u>1 458</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 376</u> 1 266	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 358</u> 1 266	<u>1 375</u> 1 266	<u>1 413</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 274</u> 2 983	<u>3 388</u> 2 983	<u>3 563</u> 2 983	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 311</u> 2 983	<u>3 193</u> 2 983	<u>3 256</u> 2 983	<u>3 308</u> 2 983	<u>3 427</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 787</u> 5 153	<u>6 045</u> 5 153	<u>6 439</u> 5 153	<u>5 794</u> 5 153	<u>5 871</u> 5 153	<u>5 606</u> 5 153	<u>5 748</u> 5 153	<u>5 864</u> 5 153	<u>6 133</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>7 963</u> 7 051	<u>8 336</u> 7 051	<u>8 904</u> 7 051	<u>7 973</u> 7 051	<u>8 083</u> 7 051	<u>7 702</u> 7 051	<u>7 906</u> 7 051	<u>8 074</u> 7 051	<u>8 462</u> 7 051
225-205-0106	6		1	180	<u>12 307</u> 11 029	<u>12 823</u> 11 029	<u>13 610</u> 11 029	<u>12 320</u> 11 029	<u>12 473</u> 11 029	<u>11 945</u> 11 029	<u>12 228</u> 11 029	<u>12 460</u> 11 029	<u>12 998</u> 11 029
225-205-0107	7		1	230	<u>21 408</u> 19 708	<u>22 067</u> 19 708	<u>23 072</u> 19 708	<u>21 424</u> 19 708	<u>21 620</u> 19 708	<u>20 945</u> 19 708	<u>21 307</u> 19 708	<u>21 603</u> 19 708	<u>22 290</u> 19 708
225-205-0108	8		1	650	<u>36 888</u> 32 364	<u>38 751</u> 32 364	<u>41 593</u> 32 364	<u>36 936</u> 32 364	<u>37 488</u> 32 364	<u>35 581</u> 32 364	<u>36 604</u> 32 364	<u>37 441</u> 32 364	<u>39 383</u> 32 364
225-205-0109	9		1	1130	<u>60 893</u> 53 066	<u>64 132</u> 53 066	<u>69 072</u> 53 066	<u>60 976</u> 53 066	<u>61 936</u> 53 066	<u>58 620</u> 53 066	<u>60 399</u> 53 066	<u>61 854</u> 53 066	<u>65 230</u> 53 066

226.

226-1.

226-101.

[illegible]

				,		
226-101-0100	350 19804-2012 ,					
226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311		
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>26 388</u> 23 708	<u>27 377</u> 23 708
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>33 181</u> 30 373	<u>34 168</u> 30 373
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>35 476</u> 32 624	<u>36 462</u> 32 624
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>36 471</u> 33 602	<u>37 456</u> 33 602
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>47 713</u> 44 627	<u>48 696</u> 44 627
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>59 334</u> 56 022	<u>60 317</u> 56 022
226-101-0200	400 19804-2012 ,					

226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404	<u>38 259</u> 34 988	<u>36 794</u> 34 355					
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>45 236</u> 41 822	<u>44 414</u> 41 822	<u>46 524</u> 41 822	<u>48 309</u> 41 822	<u>45 335</u> 41 822	<u>45 632</u> 41 822	<u>45 038</u> 41 822
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>47 088</u> 43 624	<u>46 262</u> 43 624	<u>48 384</u> 43 624	<u>50 178</u> 43 624	<u>47 188</u> 43 624	<u>47 487</u> 43 624	<u>46 889</u> 43 624
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>56 005</u> 52 367	<u>55 178</u> 52 367	<u>57 300</u> 52 367	<u>59 093</u> 52 367	<u>56 104</u> 52 367	<u>56 403</u> 52 367	<u>55 805</u> 52 367
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>62 805</u> 59 036	<u>61 980</u> 59 036	<u>64 100</u> 59 036	<u>65 892</u> 59 036	<u>62 905</u> 59 036	<u>63 204</u> 59 036	<u>62 606</u> 59 036
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>56 900</u> 53 247	<u>56 074</u> 53 247	<u>58 193</u> 53 247	<u>59 984</u> 53 247	<u>56 999</u> 53 247	<u>57 298</u> 53 247	<u>56 701</u> 53 247

**226-102.**

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>720 992</u> 667 106					

				,		
226-101-0202	400 , 3 19804-2012 ,		1	404		
226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>45 533</u> 41 822	<u>46 822</u> 41 822
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>47 387</u> 43 624	<u>48 683</u> 43 624
226-101-0205	400 , 6 19804-2012 ,		1	407	<u>56 303</u> 52 367	<u>57 599</u> 52 367
226-101-0206	400 , 7 19804-2012 ,		1	406,7	<u>63 104</u> 59 036	<u>64 398</u> 59 036
226-101-0207	400 , 8 19804-2012 ,		1	406,5	<u>57 198</u> 53 247	<u>58 492</u> 53 247

				,			
226-102-0100	13015-2012						
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370			



226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>879 113</u> 825 184	<u>886 910</u> 825 184	<u>907 182</u> 825 184
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500			
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>965 754</u> 897 858	<u>976 158</u> 897 858	<u>1 003 209</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 468 274</u> 1 361 724	<u>1 484 798</u> 1 361 724	<u>1 527 760</u> 1 361 724
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100			
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 733 536</u> 1 612 569	<u>1 752 018</u> 1 612 569	<u>1 800 073</u> 1 612 569
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200			
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 867 749</u> 1 737 815	<u>1 887 578</u> 1 737 815	<u>1 939 133</u> 1 737 815
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500			
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500			
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200			
226-102-0118	-9		1	5000			
226-102-0200	13015-2012						



226-102-0205	14		1	4200	<u>207 032</u> 179 841	<u>219 475</u> 179 841	<u>238 136</u> 179 841	<u>207 546</u> 179 841	<u>210 632</u> 179 841	<u>198 539</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>224 008</u> 196 484	<u>236 450</u> 196 484	<u>255 112</u> 196 484	<u>224 522</u> 196 484	<u>227 608</u> 196 484	<u>215 515</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>282 326</u> 247 050	<u>298 324</u> 247 050	<u>322 317</u> 247 050	<u>282 987</u> 247 050	<u>286 956</u> 247 050	<u>271 407</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>136 849</u> 119 502	<u>144 328</u> 119 502	<u>154 683</u> 119 502	<u>137 425</u> 119 502	<u>139 151</u> 119 502	<u>132 079</u> 119 502
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>258 552</u> 226 963	<u>272 078</u> 226 963	<u>290 805</u> 226 963	<u>259 593</u> 226 963	<u>262 714</u> 226 963	<u>249 926</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>433 363</u> 376 505	<u>458 026</u> 376 505	<u>492 176</u> 376 505	<u>435 260</u> 376 505	<u>440 951</u> 376 505	<u>417 632</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>136 758</u> 120 348	<u>143 759</u> 120 348	<u>153 453</u> 120 348	<u>137 296</u> 120 348	<u>138 912</u> 120 348	<u>132 292</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>226 966</u> 201 112	<u>237 881</u> 201 112	<u>252 995</u> 201 112	<u>227 806</u> 201 112	<u>230 325</u> 201 112	<u>220 004</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>162 290</u> 142 259	<u>170 882</u> 142 259	<u>182 779</u> 142 259	<u>162 951</u> 142 259	<u>164 933</u> 142 259	<u>156 809</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>257 310</u> 225 308	<u>271 058</u> 225 308	<u>290 094</u> 225 308	<u>258 368</u> 225 308	<u>261 541</u> 225 308	<u>248 542</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>261 631</u> 231 541	<u>274 361</u> 231 541	<u>291 986</u> 231 541	<u>262 610</u> 231 541	<u>265 548</u> 231 541	<u>253 512</u> 231 541

226-102-0205	14		1	4200	<u>204 933</u> 179 841	<u>213 460</u> 179 841	<u>222 765</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015						
226-102-0301	-14		1	4200	<u>221 908</u> 196 484	<u>230 436</u> 196 484	<u>239 741</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>279 627</u> 247 050	<u>290 591</u> 247 050	<u>302 554</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012						
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>135 699</u> 119 502	<u>138 575</u> 119 502	<u>146 054</u> 119 502
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>256 472</u> 226 963	<u>261 674</u> 226 963	<u>275 199</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>429 568</u> 376 505	<u>439 054</u> 376 505	<u>463 718</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>135 680</u> 120 348	<u>138 373</u> 120 348	<u>145 374</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>225 287</u> 201 112	<u>229 485</u> 201 112	<u>240 400</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>160 968</u> 142 259	<u>164 272</u> 142 259	<u>172 865</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>255 195</u> 225 308	<u>260 483</u> 225 308	<u>274 231</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>259 673</u> 231 541	<u>264 569</u> 231 541	<u>277 298</u> 231 541

226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>336 612</u> 298 188	<u>352 842</u> 298 188	<u>375 315</u> 298 188	<u>337 860</u> 298 188	<u>341 606</u> 298 188	<u>326 260</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>421 146</u> 367 336	<u>444 377</u> 367 336	<u>476 544</u> 367 336	<u>422 933</u> 367 336	<u>428 294</u> 367 336	<u>406 328</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>542 984</u> 474 306	<u>572 581</u> 474 306	<u>613 560</u> 474 306	<u>545 261</u> 474 306	<u>552 091</u> 474 306	<u>524 107</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 426</u> 26 398	<u>32 177</u> 26 398	<u>34 600</u> 26 398	<u>30 561</u> 26 398	<u>30 965</u> 26 398	<u>29 310</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 612</u> 33 175	<u>40 999</u> 33 175	<u>44 304</u> 33 175	<u>38 796</u> 33 175	<u>39 347</u> 33 175	<u>37 090</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 439</u> 44 547	<u>55 940</u> 44 547	<u>60 787</u> 44 547	<u>52 708</u> 44 547	<u>53 516</u> 44 547	<u>50 206</u> 44 547
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>308 981</u> 276 403	<u>322 507</u> 276 403	<u>341 234</u> 276 403	<u>310 022</u> 276 403	<u>313 143</u> 276 403	<u>300 355</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 531</u> 2 170	<u>2 690</u> 2 170	<u>2 911</u> 2 170	<u>2 544</u> 2 170	<u>2 580</u> 2 170	<u>2 430</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 713</u> 7 232	<u>9 382</u> 7 232	<u>10 307</u> 7 232	<u>8 765</u> 7 232	<u>8 919</u> 7 232	<u>8 287</u> 7 232

226-103. ,

226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>334 115</u> 298 188	<u>340 357</u> 298 188	<u>356 587</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>417 572</u> 367 336	<u>426 507</u> 367 336	<u>449 739</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>538 431</u> 474 306	<u>549 814</u> 474 306	<u>579 411</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 157</u> 26 398	<u>30 830</u> 26 398	<u>32 581</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 245</u> 33 175	<u>39 163</u> 33 175	<u>41 550</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>51 901</u> 44 547	<u>53 247</u> 44 547	<u>56 748</u> 44 547
226-102-0500	13015-2012						
226-102-0502	6		1	4250	<u>306 901</u> 276 403	<u>312 103</u> 276 403	<u>325 628</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012						
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 507</u> 2 170	<u>2 568</u> 2 170	<u>2 727</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 611</u> 7 232	<u>8 868</u> 7 232	<u>9 536</u> 7 232

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>138 272</u> 127 448	<u>142 409</u> 127 448	<u>148 137</u> 127 448	<u>138 590</u> 127 448	<u>139 545</u> 127 448	<u>135 633</u> 127 448
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>164 710</u> 149 000	<u>171 075</u> 149 000	<u>179 887</u> 149 000	<u>165 199</u> 149 000	<u>166 668</u> 149 000	<u>160 650</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>171 772</u> 157 796	<u>177 182</u> 157 796	<u>184 673</u> 157 796	<u>172 189</u> 157 796	<u>173 437</u> 157 796	<u>168 322</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012									
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>104 909</u> 97 236	<u>107 773</u> 97 236	<u>111 739</u> 97 236	<u>105 130</u> 97 236	<u>105 790</u> 97 236	<u>103 082</u> 97 236
226-103-0300	13015-2012									
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>111 190</u> 100 897	<u>115 327</u> 100 897	<u>121 055</u> 100 897	<u>111 508</u> 100 897	<u>112 463</u> 100 897	<u>108 551</u> 100 897
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>101 485</u> 92 382	<u>105 113</u> 92 382	<u>110 136</u> 92 382	<u>101 764</u> 92 382	<u>102 601</u> 92 382	<u>99 171</u> 92 382
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300						<u>102 360</u> 94 828
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140						<u>94 184</u> 87 492
226-103-0600	13015-2012									
226-103-0605	2.302		1	2700						<u>133 493</u> 119 401
226-103-0613	5.302		1	2400						<u>737 370</u> 712 712

226-103-0100	13015-2012						
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>137 635</u> 127 448	<u>139 226</u> 127 448	<u>143 363</u> 127 448
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>163 731</u> 149 000	<u>166 179</u> 149 000	<u>172 543</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>170 940</u> 157 796	<u>173 021</u> 157 796	<u>178 431</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012						
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>104 469</u> 97 236	<u>105 570</u> 97 236	<u>108 434</u> 97 236
226-103-0300	13015-2012						
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>110 553</u> 100 897	<u>112 144</u> 100 897	<u>116 281</u> 100 897
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>100 927</u> 92 382	<u>102 322</u> 92 382	<u>105 950</u> 92 382
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300			
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140			
226-103-0600	13015-2012						
226-103-0605	2.302		1	2700			
226-103-0613	5.302		1	2400			



226-103-0700	13015-2012						
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>167 845</u> 153 321	<u>170 231</u> 153 321	<u>176 437</u> 153 321
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130			
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080			
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>350 112</u> 316 578	<u>355 779</u> 316 578	<u>370 513</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>583 515</u> 525 533	<u>593 405</u> 525 533	<u>619 119</u> 525 533
226-103-1000	13015-2012						
226-103-1001	1		1	21			
226-103-1002	2		1	32			
226-103-1100	13015-2012						
226-103-1101	1		1	600			
226-103-1103	2		1	700			
226-103-1105	3		1	900			
226-103-1200	13015-2012						



226-103-1201	1.150		1	6600						<u>687 441</u> 645 912
226-103-1205	2.150		1	1080						<u>461 934</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012									
226-103-1301	5 .		1	5800						<u>299 785</u> 269 257
226-103-1305	7 .		1	3000						<u>837 983</u> 808 802
226-103-1307	8 .		1	8200						<u>1 175 515</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012									
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>15 051</u> 12 385	<u>16 261</u> 12 385	<u>17 935</u> 12 385	<u>15 144</u> 12 385	<u>15 423</u> 12 385	<u>14 280</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 938</u> 11 481	<u>15 052</u> 11 481	<u>16 594</u> 11 481	<u>14 024</u> 11 481	<u>14 281</u> 11 481	<u>13 228</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 398</u> 8 697	<u>11 162</u> 8 697	<u>12 219</u> 8 697	<u>10 457</u> 8 697	<u>10 633</u> 8 697	<u>9 911</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 985</u> 3 345	<u>4 271</u> 3 345	<u>4 668</u> 3 345	<u>4 007</u> 3 345	<u>4 073</u> 3 345	<u>3 802</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80						<u>4 981</u> 4 543
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 615</u> 3 170					<u>3 040</u> 2 726
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 217</u> 6 871	<u>8 822</u> 6 871	<u>9 659</u> 6 871	<u>8 264</u> 6 871	<u>8 403</u> 6 871	<u>7 832</u> 6 871

226-103-1201	1.150		1	6600			
226-103-1205	2.150		1	1080			
226-103-1300	13015-2012						
226-103-1301	5 .		1	5800			
226-103-1305	7 .		1	3000			
226-103-1307	8 .		1	8200			
226-103-1400	13015-2012						
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 865</u> 12 385	<u>15 330</u> 12 385	<u>16 540</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 767</u> 11 481	<u>14 195</u> 11 481	<u>15 309</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 281</u> 8 697	<u>10 574</u> 8 697	<u>11 338</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 941</u> 3 345	<u>4 051</u> 3 345	<u>4 337</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80			
226-103-1408	-2-20-25		1	60			
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 124</u> 6 871	<u>8 357</u> 6 871	<u>8 961</u> 6 871

226-103-1500	13015-2012									
226-103-1509	1.560		1	5700						<u>458 466</u> 425 251
226-103-1510	2.560		1	9200						<u>1 113 172</u> 1 052 245
226-103-1517	3.560		1	6200						<u>513 213</u> 476 800
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>388 387</u> 332 724	<u>412 892</u> 332 724	<u>446 821</u> 332 724	<u>390 272</u> 332 724	<u>395 927</u> 332 724	<u>372 758</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>416 610</u> 356 337	<u>443 183</u> 356 337	<u>479 976</u> 356 337	<u>418 654</u> 356 337	<u>424 786</u> 356 337	<u>399 661</u> 356 337
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>502 651</u> 432 579					<u>468 420</u> 418 223
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>536 584</u> 461 790					<u>500 043</u> 446 463
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>624 661</u> 544 085					<u>584 016</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>140 995</u> 122 631					<u>131 027</u> 117 832
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>176 652</u> 150 537	<u>188 204</u> 150 537	<u>204 199</u> 150 537	<u>177 541</u> 150 537	<u>180 207</u> 150 537	<u>169 284</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>207 164</u> 176 582	<u>220 689</u> 176 582	<u>239 416</u> 176 582	<u>208 204</u> 176 582	<u>211 325</u> 176 582	<u>198 537</u> 176 582

226-103-1500	13015-2012						
226-103-1509	1.560		1	5700			
226-103-1510	2.560		1	9200			
226-103-1517	3.560		1	6200			
226-103-1600	13015-2012						
226-103-1601	450		1	7700	<u>384 617</u> 332 724	<u>394 042</u> 332 724	<u>418 547</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>412 521</u> 356 337	<u>422 742</u> 356 337	<u>449 315</u> 356 337
226-103-1603	600 -		1	9650			
226-103-1604	650 -		1	10300			
226-103-1605	700 -		1	10950			
226-103-1700	13015-2012						
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500			
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>174 875</u> 150 537	<u>179 318</u> 150 537	<u>190 870</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>205 083</u> 176 582	<u>210 285</u> 176 582	<u>223 810</u> 176 582



226-103-1709	465.63.50- II		1	3520			
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>146 096</u> 128 832	<u>149 156</u> 128 832	<u>157 112</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>164 712</u> 144 778	<u>168 262</u> 144 778	<u>177 491</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>202 232</u> 177 531	<u>206 639</u> 177 531	<u>218 095</u> 177 531
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>237 706</u> 208 277	<u>242 969</u> 208 277	<u>256 653</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>206 815</u> 182 485	<u>211 124</u> 182 485	<u>222 326</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012						
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 505</u> 22 962	<u>28 431</u> 22 962	<u>30 582</u> 22 962
226-103-1802	-2		1	960	<u>36 337</u> 30 285	<u>37 573</u> 30 285	<u>40 441</u> 30 285
226-103-1803	-3		1	1130	<u>40 547</u> 33 449	<u>42 001</u> 33 449	<u>45 377</u> 33 449

226-104-0100	13015-2012						

226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 685 554</u> 9 772 578	<u>11 044 317</u> 9 772 578	<u>11 541 065</u> 9 772 578	<u>10 713 151</u> 9 772 578	<u>10 795 943</u> 9 772 578
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 527 734</u> 2 283 535				
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 831 370</u> 2 581 217	<u>2 930 635</u> 2 581 217	<u>3 068 078</u> 2 581 217	<u>2 839 006</u> 2 581 217	<u>2 861 913</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 356 176</u> 3 093 757	<u>3 456 449</u> 3 093 757	<u>3 595 287</u> 3 093 757	<u>3 363 890</u> 3 093 757	<u>3 387 029</u> 3 093 757
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 426 951</u> 3 163 144				
226-104-0107	-24		1	22600	<u>3 042 211</u> 2 759 271				
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 445 555</u> 3 154 707	<u>3 559 432</u> 3 154 707	<u>3 717 108</u> 3 154 707	<u>3 454 315</u> 3 154 707	<u>3 480 594</u> 3 154 707
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 815 091</u> 5 328 593	<u>6 005 053</u> 5 328 593	<u>6 268 079</u> 5 328 593	<u>5 829 703</u> 5 328 593	<u>5 873 541</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 281 341</u> 9 462 246	<u>10 596 266</u> 9 462 246	<u>11 032 316</u> 9 462 246	<u>10 305 566</u> 9 462 246	<u>10 378 241</u> 9 462 246
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 368 860</u> 2 172 236				
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 122 152</u> 2 880 129	<u>3 214 362</u> 2 880 129	<u>3 342 037</u> 2 880 129	<u>3 129 245</u> 2 880 129	<u>3 150 524</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 697 299</u> 3 414 359	<u>3 804 625</u> 3 414 359	<u>3 953 231</u> 3 414 359	<u>3 705 555</u> 3 414 359	<u>3 730 322</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 162 915</u> 5 681 454	<u>6 346 832</u> 5 681 454	<u>6 601 485</u> 5 681 454	<u>6 177 063</u> 5 681 454	<u>6 219 505</u> 5 681 454

226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 449 526</u> 9 772 578	<u>10 630 360</u> 9 772 578	<u>10 768 346</u> 9 772 578	<u>11 127 108</u> 9 772 578
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 220 166</u> 2 046 022			
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 766 065</u> 2 581 217	<u>2 816 099</u> 2 581 217	<u>2 854 277</u> 2 581 217	<u>2 953 542</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 290 208</u> 3 093 757	<u>3 340 750</u> 3 093 757	<u>3 379 316</u> 3 093 757	<u>3 479 588</u> 3 093 757
226-104-0106	-22,16		1	19900				
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 704 100</u> 2 501 241			
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 370 636</u> 3 154 707	<u>3 428 036</u> 3 154 707	<u>3 471 834</u> 3 154 707	<u>3 585 711</u> 3 154 707
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 690 115</u> 5 328 593	<u>5 785 865</u> 5 328 593	<u>5 858 928</u> 5 328 593	<u>6 048 891</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 074 154</u> 9 462 246	<u>10 232 891</u> 9 462 246	<u>10 354 016</u> 9 462 246	<u>10 668 941</u> 9 462 246
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 398 597</u> 2 250 789			
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 061 487</u> 2 880 129	<u>3 107 966</u> 2 880 129	<u>3 143 431</u> 2 880 129	<u>3 235 641</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 626 689</u> 3 414 359	<u>3 680 787</u> 3 414 359	<u>3 722 067</u> 3 414 359	<u>3 829 393</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 041 918</u> 5 681 454	<u>6 134 621</u> 5 681 454	<u>6 205 358</u> 5 681 454	<u>6 389 274</u> 5 681 454



226-104-0121	12		1	13200	<u>1 731 122</u> 1 566 762	<u>1 797 634</u> 1 566 762	<u>1 889 728</u> 1 566 762	<u>1 736 238</u> 1 566 762	<u>1 751 587</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 189 253</u> 1 983 307	<u>2 272 393</u> 1 983 307	<u>2 387 511</u> 1 983 307	<u>2 195 649</u> 1 983 307	<u>2 214 835</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 729 829</u> 2 480 679	<u>2 829 598</u> 2 480 679	<u>2 967 738</u> 2 480 679	<u>2 737 504</u> 2 480 679	<u>2 760 527</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 402 091</u> 3 079 492	<u>3 532 596</u> 3 079 492	<u>3 713 295</u> 3 079 492	<u>3 412 130</u> 3 079 492	<u>3 442 247</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 979 608</u> 3 609 129	<u>4 128 757</u> 3 609 129	<u>4 335 270</u> 3 609 129	<u>3 991 081</u> 3 609 129	<u>4 025 500</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 541 466</u> 5 966 626	<u>6 769 220</u> 5 966 626	<u>7 084 572</u> 5 966 626	<u>6 558 986</u> 5 966 626	<u>6 611 544</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 238 977</u> 9 413 303	<u>10 557 681</u> 9 413 303	<u>10 998 964</u> 9 413 303	<u>10 263 493</u> 9 413 303	<u>10 337 040</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 682 075</u> 2 390 389				
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 643 279</u> 2 338 522	<u>2 772 273</u> 2 338 522	<u>2 950 879</u> 2 338 522	<u>2 653 202</u> 2 338 522	<u>2 682 970</u> 2 338 522
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 490 605</u> 3 105 014				
226-104-0212	143		1	42500					
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 712 465</u> 5 074 840	<u>5 980 529</u> 5 074 840	<u>6 351 695</u> 5 074 840	<u>5 733 085</u> 5 074 840	<u>5 794 946</u> 5 074 840

226-104-0121	12		1	13200	<u>1 687 364</u> 1 566 762	<u>1 720 889</u> 1 566 762	<u>1 746 471</u> 1 566 762	<u>1 812 983</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 134 556</u> 1 983 307	<u>2 176 462</u> 1 983 307	<u>2 208 439</u> 1 983 307	<u>2 291 580</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 664 192</u> 2 480 679	<u>2 714 480</u> 2 480 679	<u>2 752 853</u> 2 480 679	<u>2 852 621</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 316 233</u> 3 079 492	<u>3 382 014</u> 3 079 492	<u>3 432 208</u> 3 079 492	<u>3 562 713</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 881 484</u> 3 609 129	<u>3 956 662</u> 3 609 129	<u>4 014 027</u> 3 609 129	<u>4 163 175</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 391 628</u> 5 966 626	<u>6 506 427</u> 5 966 626	<u>6 594 025</u> 5 966 626	<u>6 821 779</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 029 303</u> 9 413 303	<u>10 189 946</u> 9 413 303	<u>10 312 524</u> 9 413 303	<u>10 631 228</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012							
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 390 247</u> 2 182 933			
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 558 415</u> 2 338 522	<u>2 623 434</u> 2 338 522	<u>2 673 047</u> 2 338 522	<u>2 802 040</u> 2 338 522
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 135 152</u> 2 860 856			
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 813 345</u> 4 437 190			
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 536 107</u> 5 074 840	<u>5 671 224</u> 5 074 840	<u>5 774 326</u> 5 074 840	<u>6 042 390</u> 5 074 840

226-104-0219	50		1	11700	<u>1 387 490</u> 1 244 688				
226-104-0221	53		1	12300					
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 749 331</u> 1 568 806				
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 924 992</u> 2 662 135				
226-104-0227	77		1	21900					
226-104-0229	93		1	27800	<u>3 210 503</u> 2 872 888				
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 055 005</u> 3 585 235	<u>4 254 038</u> 3 585 235	<u>4 529 621</u> 3 585 235	<u>4 070 315</u> 3 585 235	<u>4 116 246</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>5 164 138</u> 4 564 929	<u>5 418 094</u> 4 564 929	<u>5 769 724</u> 4 564 929	<u>5 183 673</u> 4 564 929	<u>5 242 278</u> 4 564 929
226-104-0241	165		1	71400					
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 653 530</u> 2 376 236				
226-104-0245	115		1	29600	<u>3 449 515</u> 3 089 429				

**226-105.**

226-104-0219	50		1	11700	<u>1 257 711</u> 1 155 479			
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 535 694</u> 1 424 033			
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 612 976</u> 1 483 225			
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 655 176</u> 2 465 210			
226-104-0227	77		1	21900	<u>3 018 305</u> 2 813 926			
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 845 073</u> 2 604 973			
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 924 063</u> 3 585 235	<u>4 024 385</u> 3 585 235	<u>4 100 936</u> 3 585 235	<u>4 299 968</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 997 062</u> 4 564 929	<u>5 125 068</u> 4 564 929	<u>5 222 743</u> 4 564 929	<u>5 476 699</u> 4 564 929
226-104-0241	165		1	71400	<u>7 297 531</u> 6 681 060			
226-104-0243	93		1	22800				
226-104-0245	115		1	29600				

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>6 468</u> 5 967	<u>6 659</u> 5 967	<u>6 923</u> 5 967	<u>6 482</u> 5 967	<u>6 526</u> 5 967	<u>6 346</u> 5 967	<u>6 438</u> 5 967	<u>6 512</u> 5 967

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930							

226-105-0100	13015-2012				
226-105-0101	6		1	60	<u>6 703</u> 5 967

251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		

251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 468</u> 18 500	<u>20 538</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 139</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 531</u> 17 500	<u>19 707</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 169</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 516</u> 17 500	<u>19 671</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 161</u> 17 500	<u>18 444</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500
251-302-0406	3-		1	280	<u>24 650</u> 22 420	<u>25 541</u> 22 420	<u>26 775</u> 22 420	<u>24 719</u> 22 420	<u>24 924</u> 22 420	<u>24 082</u> 22 420	<u>24 513</u> 22 420
251-302-0407	3-		1	280	<u>24 650</u> 22 420	<u>25 541</u> 22 420	<u>26 775</u> 22 420	<u>24 719</u> 22 420	<u>24 924</u> 22 420	<u>24 082</u> 22 420	<u>24 513</u> 22 420
251-302-0500	937-92 , LC-L3,										
251-302-0501	LC-L3		1	6400	<u>3 129 910</u> 3 057 428						
251-302-0502	LC-L4		1	8400	<u>4 172 977</u> 4 076 572						
251-302-0503	LC-L6		1	12750	<u>6 259 731</u> 6 114 857						

255.

255-1.

255-101.

251-302-0400	33320-2015					
251-302-0401	1		1	250	<u>20 495</u> 18 500	<u>19 677</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 660</u> 17 500	<u>18 761</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>19 625</u> 17 500	<u>18 741</u> 17 500
251-302-0406	3-		1	280	<u>24 856</u> 22 420	<u>25 747</u> 22 420
251-302-0407	3-		1	280	<u>24 856</u> 22 420	<u>25 747</u> 22 420
251-302-0500	937-92 , LC-L3,					
251-302-0501	LC-L3		1	6400		
251-302-0502	LC-L4		1	8400		
251-302-0503	LC-L6		1	12750		



255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 916</u> 46 546	<u>62 543</u> 46 546	<u>65 498</u> 46 546	<u>62 543</u> 46 546	<u>65 498</u> 46 546	<u>58 356</u> 46 546	<u>61 952</u> 46 546
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>64 781</u> 52 567	<u>68 722</u> 52 567	<u>71 677</u> 52 567	<u>68 722</u> 52 567	<u>71 677</u> 52 567	<u>64 535</u> 52 567	<u>68 130</u> 52 567

**255-102.**

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2									
255-102-0200	60 - 100 - i 17608-2017	2									
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 096</u> 6 551	<u>7 523</u> 6 551	<u>7 683</u> 6 551	<u>7 523</u> 6 551	<u>7 683</u> 6 551	<u>7 296</u> 6 551	<u>7 491</u> 6 551
255-102-0202	60 ( 17608-2017	2	1	130	<u>8 119</u> 7 547	<u>8 546</u> 7 547	<u>8 706</u> 7 547	<u>8 546</u> 7 547	<u>8 706</u> 7 547	<u>8 319</u> 7 547	<u>8 513</u> 7 547
255-102-0203	60 ( 17608-2017	2	1	131	<u>8 806</u> 8 214	<u>9 236</u> 8 214	<u>9 397</u> 8 214	<u>9 236</u> 8 214	<u>9 397</u> 8 214	<u>9 008</u> 8 214	<u>9 204</u> 8 214
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>8 016</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321	<u>8 806</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321	<u>8 806</u> 7 321	<u>8 285</u> 7 321	<u>8 548</u> 7 321

255-101-0100	6665-91	3				
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>63 331</u> 46 546	<u>65 498</u> 46 546
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>69 904</u> 52 567	<u>71 677</u> 52 567

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2				
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' '	2				
255-102-0201	60 17608-2017 '	2	1	130	$\frac{7\ 651}{6\ 551}$	$\frac{7\ 683}{6\ 551}$
255-102-0202	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\ 674}{7\ 547}$	$\frac{8\ 706}{7\ 547}$
255-102-0203	( 60 , - ) 17608-2017	2	1	131	$\frac{9\ 365}{8\ 214}$	$\frac{9\ 397}{8\ 214}$
255-102-0207	80 17608-2017 '	2	1	175	$\frac{8\ 763}{7\ 321}$	$\frac{8\ 806}{7\ 321}$

255-102-0208	80 , ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>8 951</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232	<u>9 741</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232	<u>9 741</u> 8 232	<u>9 220</u> 8 232	<u>9 482</u> 8 232
255-102-0209	80 , ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>9 757</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018	<u>10 547</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018	<u>10 547</u> 9 018	<u>10 026</u> 9 018	<u>10 289</u> 9 018
255-102-0211	100 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 932</u> 8 214	<u>9 507</u> 8 214	<u>9 723</u> 8 214	<u>9 507</u> 8 214	<u>9 723</u> 8 214	<u>9 202</u> 8 214	<u>9 464</u> 8 214
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>9 574</u> 8 839	<u>10 148</u> 8 839	<u>10 364</u> 8 839	<u>10 148</u> 8 839	<u>10 364</u> 8 839	<u>9 843</u> 8 839	<u>10 105</u> 8 839
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>10 490</u> 9 732	<u>11 065</u> 9 732	<u>11 280</u> 9 732	<u>11 065</u> 9 732	<u>11 280</u> 9 732	<u>10 759</u> 9 732	<u>11 022</u> 9 732
255-102-0215	60 , 17608-2017	2	1	225	<u>7 369</u> 6 551	<u>8 108</u> 6 551	<u>8 385</u> 6 551	<u>8 108</u> 6 551	<u>8 385</u> 6 551	<u>7 715</u> 6 551	<u>8 052</u> 6 551
255-102-0216	60 , ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>8 392</u> 7 547	<u>9 130</u> 7 547	<u>9 408</u> 7 547	<u>9 130</u> 7 547	<u>9 408</u> 7 547	<u>8 738</u> 7 547	<u>9 075</u> 7 547
255-102-0217	60 , ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>9 076</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214	<u>10 092</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214	<u>10 092</u> 8 214	<u>9 422</u> 8 214	<u>9 759</u> 8 214
255-102-0221	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 016</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321	<u>8 806</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321	<u>8 806</u> 7 321	<u>8 285</u> 7 321	<u>8 548</u> 7 321
255-102-0222	80 , ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 951</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232	<u>9 741</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232	<u>9 741</u> 8 232	<u>9 220</u> 8 232	<u>9 482</u> 8 232

255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>9 698</u> 8 232	<u>9 741</u> 8 232
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>10 504</u> 9 018	<u>10 547</u> 9 018
255-102-0211	100 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>9 679</u> 8 214	<u>9 723</u> 8 214
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>10 321</u> 8 839	<u>10 364</u> 8 839
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>11 237</u> 9 732	<u>11 280</u> 9 732
255-102-0215	60 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>8 330</u> 6 551	<u>8 385</u> 6 551
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>9 352</u> 7 547	<u>9 408</u> 7 547
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>10 037</u> 8 214	<u>10 092</u> 8 214
255-102-0221	80 , 17608-2017 ,	2	1	175	<u>8 763</u> 7 321	<u>8 806</u> 7 321
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>9 698</u> 8 232	<u>9 741</u> 8 232

255-102-0223	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>9 757</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018	<u>10 547</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018	<u>10 547</u> 9 018	<u>10 026</u> 9 018	<u>10 289</u> 9 018
255-102-0225	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>9 076</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214	<u>10 092</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214	<u>10 092</u> 8 214	<u>9 422</u> 8 214	<u>9 759</u> 8 214
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>9 717</u> 8 839	<u>10 456</u> 8 839	<u>10 733</u> 8 839	<u>10 456</u> 8 839	<u>10 733</u> 8 839	<u>10 064</u> 8 839	<u>10 401</u> 8 839
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>10 634</u> 9 732	<u>11 373</u> 9 732	<u>11 650</u> 9 732	<u>11 373</u> 9 732	<u>11 650</u> 9 732	<u>10 980</u> 9 732	<u>11 317</u> 9 732
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2									
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 910</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268	<u>11 497</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268	<u>11 497</u> 10 268	<u>11 111</u> 10 268	<u>11 305</u> 10 268
255-102-0302	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>12 010</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339	<u>12 597</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339	<u>12 597</u> 11 339	<u>12 210</u> 11 339	<u>12 405</u> 11 339
255-102-0303	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>12 468</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786	<u>13 055</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786	<u>13 055</u> 11 786	<u>12 668</u> 11 786	<u>12 863</u> 11 786
255-102-0313	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 910</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268	<u>11 497</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268	<u>11 497</u> 10 268	<u>11 111</u> 10 268	<u>11 305</u> 10 268

255-102-0223	80 , ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>10 504</u> 9 018	<u>10 547</u> 9 018
255-102-0225	100 , 17608-2017 ,	2	1	225	<u>10 037</u> 8 214	<u>10 092</u> 8 214
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>10 678</u> 8 839	<u>10 733</u> 8 839
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>11 594</u> 9 732	<u>11 650</u> 9 732
255-102-0300	, , , 60 - 100 - i , 17608-2017	2				
255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>11 465</u> 10 268	<u>11 497</u> 10 268
255-102-0302	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>12 565</u> 11 339	<u>12 597</u> 11 339
255-102-0303	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>13 023</u> 11 786	<u>13 055</u> 11 786
255-102-0313	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>11 465</u> 10 268	<u>11 497</u> 10 268

255-102-0314	( 60 , - ) 17608-2022	2	1	130	<u>12 010</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339	<u>12 597</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339	<u>12 597</u> 11 339	<u>12 210</u> 11 339	<u>12 405</u> 11 339
255-102-0315	( 60 , - ) 17608-2023	2	1	130	<u>12 468</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786	<u>13 055</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786	<u>13 055</u> 11 786	<u>12 668</u> 11 786	<u>12 863</u> 11 786
255-102-0600	- , 40 - 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 158</u> 1 847						
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96	<u>2 514</u> 2 196						
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 121</u> 2 321	<u>3 121</u> 2 321	<u>3 269</u> 2 321	<u>3 121</u> 2 321	<u>3 269</u> 2 321	<u>2 912</u> 2 321	<u>3 092</u> 2 321
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 462</u> 2 857	<u>3 641</u> 2 857
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 185</u> 3 214	<u>4 185</u> 3 214	<u>4 362</u> 3 214	<u>4 185</u> 3 214	<u>4 362</u> 3 214	<u>3 934</u> 3 214	<u>4 150</u> 3 214
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 460</u> 3 482	<u>4 460</u> 3 482	<u>4 637</u> 3 482	<u>4 460</u> 3 482	<u>4 637</u> 3 482	<u>4 209</u> 3 482	<u>4 425</u> 3 482
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168	<u>2 779</u> 2 254						
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168	<u>3 642</u> 3 100						
255-102-0610	- , 80 17608-2017	2	1	192	<u>4 635</u> 4 006						

255-102-0314	( 60 , - ) 17608-2022	2	1	130	<u>12 565</u> 11 339	<u>12 597</u> 11 339
255-102-0315	( 60 , - ) 17608-2023	2	1	130	<u>13 023</u> 11 786	<u>13 055</u> 11 786
255-102-0600	, 40 - 80 - 17608-2017	2				
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96		
255-102-0602	- , 40 17608-2017	2	1	96		
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 121</u> 2 321	<u>3 269</u> 2 321
255-102-0604	- , 50 17608-2017	2	1	120	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 819</u> 2 857
255-102-0605	17608-2017 , 60	2	1	144	<u>4 185</u> 3 214	<u>4 362</u> 3 214
255-102-0606	- , 60 17608-2017	2	1	144	<u>4 460</u> 3 482	<u>4 637</u> 3 482
255-102-0607	17608-2017 , 70	2	1	168		
255-102-0608	- , 70 17608-2017	2	1	168		
255-102-0610	- , 80 17608-2017	2	1	192		



255-102-0800	17608-2017	2									
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130	<u>22 194</u> 21 510						
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>23 261</u> 22 510						
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130	<u>22 501</u> 21 810						
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>23 569</u> 22 810						
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175	<u>23 877</u> 23 110						
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225	<u>25 853</u> 24 990						
255-102-0807	100 Granit Ferro	2	1	225	<u>26 366</u> 25 490						
255-102-0808	120 Granit Ferro	2	1	282	<u>27 260</u> 26 310						
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>22 563</u> 21 870						
255-102-0810	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>23 631</u> 22 870						
255-102-0811	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>22 871</u> 22 170						
255-102-0812	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>23 939</u> 23 170						

				,		
255-102-0800	17608-2017	2				
255-102-0801	60 Granit Ferro	2	1	130		
255-102-0802	80 Granit Ferro	2	1	175		
255-102-0803	60 Granit Ferro	2	1	130		
255-102-0804	80 Granit Ferro	2	1	175		
255-102-0805	80 Granit Ferro	2	1	175		
255-102-0806	100 Granit Ferro	2	1	225		
255-102-0807	100 Granit Ferro	2	1	225		
255-102-0808	120 Granit Ferro	2	1	282		
255-102-0809	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130		
255-102-0810	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175		
255-102-0811	60 Granit Ferro PRO 3	2	1	130		
255-102-0812	80 Granit Ferro PRO 3	2	1	175		

255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>24 247</u> 23 470					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>26 222</u> 25 350					
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>26 735</u> 25 850					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>27 629</u> 26 670					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>22 655</u> 21 960					
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>23 723</u> 22 960					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>22 963</u> 22 260					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>24 031</u> 23 260					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>24 339</u> 23 560					
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>26 314</u> 25 440					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>26 827</u> 25 940					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>27 722</u> 26 760					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>23 343</u> 22 630					

255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	

255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>24 411</u> 23 630					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>23 651</u> 22 930					
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>24 719</u> 23 930					
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>25 026</u> 24 230					
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>27 002</u> 26 110					
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>27 515</u> 26 610					
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>28 409</u> 27 430					
255-102-0900		17608-2017	2								
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>26 863</u> 26 060					
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>27 931</u> 27 060					
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>27 171</u> 26 360					
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>28 238</u> 27 360					
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>28 546</u> 27 660					

255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	
255-102-0900	, 17608-2017		2			
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	

255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>30 522</u> 29 540					
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>32 061</u> 31 040					
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>31 929</u> 30 860					
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>27 325</u> 26 510					
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>28 392</u> 27 510					
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>27 632</u> 26 810					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>28 700</u> 27 810					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>29 008</u> 28 110					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>30 984</u> 29 990					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>31 497</u> 30 490					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>32 391</u> 31 310					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>27 602</u> 26 780					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>28 669</u> 27 780					

255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	



255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>27 910</u> 27 080					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>28 977</u> 28 080					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>29 285</u> 28 380					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>31 261</u> 30 260					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>31 774</u> 30 760					
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>32 668</u> 31 580					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>28 053</u> 27 220					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 121</u> 28 220					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>28 361</u> 27 520					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 429</u> 28 520					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 737</u> 28 820					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>31 712</u> 30 700					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>32 225</u> 31 200					

255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	



8.04-08-2023

				,		
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	

				,		
--	--	--	--	---	--	--

[illegible]

261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	( ) , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001

[illegible]

261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,					
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	; , , , 15 ( , 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512



*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная