

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен 01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

| | | |
|--------|-----|-----|
| 211. | - | 1 |
| 211-1. | , | 1 |
| 211-2. | | 2 |
| 211-3. | | 14 |
| 211-4. | | 16 |
| 211-5. | | 19 |
| 211-6. | | 19 |
| 211-7. | | 21 |
| 212. | , , | 23 |
| 212-1. | | 23 |
| 212-2. | | 93 |
| 212-3. | | 96 |
| 212-4. | | 96 |
| 212-5. | | 102 |
| 212-6. | | 108 |
| 213. | | 108 |
| 213-1. | | 108 |
| 213-3. | , , | 112 |
| 221. | | 119 |
| 221-1. | | 119 |
| 222. | , , | 121 |
| 222-1. | , , | 121 |
| 222-2. | , | 131 |
| 222-3. | , , | 133 |
| 225. | | 135 |
| 225-1. | | 135 |
| 225-2. | | 147 |

8.04-08-2023

IV

| | | |
|--------|-----|-----|
| 226. | | 167 |
| 226-1. | , | 167 |
| 251. | , , | 175 |
| 251-3. | , | 175 |
| 255. | , , | 177 |
| 255-1. | | 177 |
| 261. | | 181 |
| 261-1. | | 181 |

,

21.

211.

-

211-1. ,

211-101.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-101-0100 | | 3 | | | | | | | | | |
| 211-101-0102 | | 3 | 1 | 1200 | $\frac{1\,694}{1\,158}$ | $\frac{1\,694}{1\,158}$ | $\frac{1\,694}{1\,158}$ | $\frac{1\,694}{1\,158}$ | $\frac{1\,694}{1\,158}$ | $\frac{1\,694}{1\,158}$ | $\frac{1\,694}{1\,158}$ |

211-102.

| | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 211-102-0100 | | | | | |
| 211-102-0101 | | 3 | 1 | 1500 | $\frac{1\,795}{904}$ |
| 211-102-0102 | | | 1 | 1000 | $\frac{5\,161}{4\,520}$ |
| 211-102-0200 | | | | | |
| 211-102-0201 | 3226 93 | | 1 | 1 | $\frac{177}{174}$ |
| 211-102-0300 | | | | | |

8.04-08-2023

2

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 211-102-0301 | | | 1 | 1000 | <u>46 330</u> 45 201 |

211-103.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 211-103-0100 | | 3 | | | | | | | | |
| 211-103-0101 | - II , 1,75 / 3 | 3 | 1 | 1750 | <u>1 179</u> 412 | <u>1 179</u> 412 | <u>1 179</u> 412 | <u>1 179</u> 412 | <u>1 179</u> 412 | <u>1 179</u> 412 |
| 211-103-0102 | - III , 1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 314</u> 460 | <u>1 314</u> 460 | <u>1 314</u> 460 | <u>1 314</u> 460 | <u>1 314</u> 460 | <u>1 314</u> 460 |
| 211-103-0103 | - | 3 | 1 | 1500 | <u>1 030</u> 372 | <u>1 030</u> 372 | <u>1 030</u> 372 | <u>1 030</u> 372 | <u>1 030</u> 372 | <u>1 030</u> 372 |
| 211-103-0200 | | | | | | | | | | |
| 211-103-0201 | (, ,) | | 3 | 1 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 | <u>5 502</u> 5 436 |
| 211-103-0202 | | | 3 | 1 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 | <u>8 008</u> 7 913 |
| 211-103-0204 | | | 3 | 1 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 | <u>8 691</u> 8 587 |

211-2.**211-201.**

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | |
| 211-103-0100 | | 3 | | | |
| 211-103-0101 | - II , 1,75 / 3 | 3 | 1 | 1750 | <u>1 179</u> 412 |
| 211-103-0102 | - III , 1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 314</u> 460 |
| 211-103-0103 | - | 3 | 1 | 1500 | <u>1 030</u> 372 |
| 211-103-0200 | , | | | | |
| 211-103-0201 | (, ,) , | | 3 | 1 | <u>5 502</u> 5 436 |
| 211-103-0202 | | | 3 | 1 | <u>8 008</u> 7 913 |
| 211-103-0204 | | | 3 | 1 | <u>8 691</u> 8 587 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 211-201-0100 | 1284-2004 , 200 | 3 | | | | | | | | |
| 211-201-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 250</u> | <u>6 948</u> | <u>8 176</u> | <u>6 825</u> | <u>3 913</u> 3 295 | <u>6 231</u> |
| 211-201-0102 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 205</u> | <u>6 898</u> | <u>8 117</u> | <u>6 776</u> | <u>3 885</u> 3 272 | <u>6 187</u> |
| 211-201-0103 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 161</u> | <u>6 848</u> | <u>8 059</u> | <u>6 727</u> | <u>3 857</u> 3 248 | <u>6 142</u> |
| 211-201-0104 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 161</u> | <u>6 848</u> | <u>8 059</u> | <u>6 727</u> | <u>3 857</u> 3 248 | <u>6 142</u> |
| 211-201-0105 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 161</u> | <u>6 848</u> | <u>8 059</u> | <u>6 727</u> | <u>3 857</u> 3 248 | <u>6 142</u> |
| 211-201-0106 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 887</u> | <u>5 694</u> | <u>6 896</u> | <u>5 574</u> | <u>2 724</u> 2 152 | <u>5 869</u> |
| 211-201-0107 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 675</u> | <u>5 311</u> | <u>6 496</u> | <u>5 193</u> | <u>2 385</u> 1 830 | <u>5 657</u> |
| 211-201-0108 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 759</u> | <u>5 390</u> | <u>6 592</u> | <u>5 270</u> | <u>2 420</u> 1 857 | <u>5 740</u> |
| 211-201-0200 | 1284-2004 , 300 | 3 | | | | | | | | |
| 211-201-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 315</u> | <u>7 010</u> | <u>8 318</u> | <u>6 888</u> | <u>3 976</u> 3 356 | <u>6 296</u> |
| 211-201-0202 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 270</u> | <u>6 960</u> | <u>8 258</u> | <u>6 839</u> | <u>3 947</u> 3 333 | <u>6 251</u> |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 211-201-0100 | 1284-2004 , 200 | 3 | | | |
| 211-201-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{6\ 140}{3\ 409}$ |
| 211-201-0102 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{6\ 097}{3\ 385}$ |
| 211-201-0103 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 053}{3\ 360}$ |
| 211-201-0104 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 053}{3\ 360}$ |
| 211-201-0105 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 053}{3\ 360}$ |
| 211-201-0106 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{5\ 780}{3\ 114}$ |
| 211-201-0107 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{5\ 569}{2\ 945}$ |
| 211-201-0108 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{5\ 652}{2\ 989}$ |
| 211-201-0200 | 1284-2004 , 300 | 3 | | | |
| 211-201-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{6\ 205}{3\ 472}$ |
| 211-201-0202 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{6\ 161}{3\ 447}$ |

| 211-201-0203 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 225</u> | <u>6 910</u> | <u>8 199</u> | <u>6 789</u> | <u>3 919</u> 3 309 | <u>6 206</u> |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 211-201-0204 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 225</u> | <u>6 910</u> | <u>8 199</u> | <u>6 789</u> | <u>3 919</u> 3 309 | <u>6 206</u> |
| 211-201-0205 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 225</u> | <u>6 910</u> | <u>8 199</u> | <u>6 789</u> | <u>3 919</u> 3 309 | <u>6 206</u> |
| 211-201-0206 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 946</u> | <u>5 735</u> | <u>7 014</u> | <u>5 615</u> | <u>2 765</u> 2 192 | <u>5 928</u> |
| 211-201-0207 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 731</u> | <u>5 346</u> | <u>6 607</u> | <u>5 228</u> | <u>2 420</u> 1 864 | <u>5 713</u> |
| 211-201-0208 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 816</u> | <u>5 426</u> | <u>6 705</u> | <u>5 306</u> | <u>2 456</u> 1 891 | <u>5 797</u> |
| 211-201-0300 | 1284-2004 , 400 | 3 | | | | | | | | |
| 211-201-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 382</u> | <u>7 076</u> | <u>8 465</u> | <u>6 953</u> | <u>4 041</u> 3 420 | <u>6 364</u> |
| 211-201-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 337</u> | <u>7 025</u> | <u>8 404</u> | <u>6 903</u> | <u>4 012</u> 3 395 | <u>6 318</u> |
| 211-201-0303 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 291</u> | <u>6 974</u> | <u>8 344</u> | <u>6 854</u> | <u>3 983</u> 3 371 | <u>6 273</u> |
| 211-201-0304 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 291</u> | <u>6 974</u> | <u>8 344</u> | <u>6 854</u> | <u>3 983</u> 3 371 | <u>6 273</u> |
| 211-201-0305 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 291</u> | <u>6 974</u> | <u>8 344</u> | <u>6 854</u> | <u>3 983</u> 3 371 | <u>6 273</u> |
| 211-201-0306 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 008</u> | <u>5 777</u> | <u>7 137</u> | <u>5 657</u> | <u>2 807</u> 2 233 | <u>5 990</u> |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 211-201-0203 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 117}{3\ 423}$ |
| 211-201-0204 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 117}{3\ 423}$ |
| 211-201-0205 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 117}{3\ 423}$ |
| 211-201-0206 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{5\ 839}{3\ 171}$ |
| 211-201-0207 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{5\ 625}{3\ 000}$ |
| 211-201-0208 | 70 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{5\ 709}{3\ 044}$ |
| 211-201-0300 | 1284-2004 , 400 | 3 | | | |
| 211-201-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{6\ 273}{3\ 538}$ |
| 211-201-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{6\ 228}{3\ 512}$ |
| 211-201-0303 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 183}{3\ 487}$ |
| 211-201-0304 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 183}{3\ 487}$ |
| 211-201-0305 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{6\ 183}{3\ 487}$ |
| 211-201-0306 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{5\ 901}{3\ 231}$ |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 211-201-0307 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 789</u> | <u>5 383</u> | <u>6 722</u> | <u>5 264</u> | <u>2 456</u> 1 899 | <u>5 771</u> |
| 211-201-0308 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 875</u> | <u>5 462</u> | <u>6 822</u> | <u>5 342</u> | <u>2 492</u> 1 927 | <u>5 857</u> |
| 211-201-0400 | 1284-2004 , 600 | 3 | | | | | | | | |
| 211-201-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 452</u> | <u>7 143</u> | <u>8 618</u> | <u>7 021</u> | <u>4 108</u> 3 486 | <u>6 434</u> |
| 211-201-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 406</u> | <u>7 092</u> | <u>8 556</u> | <u>6 971</u> | <u>4 079</u> 3 461 | <u>6 388</u> |
| 211-201-0403 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 360</u> | <u>7 041</u> | <u>8 494</u> | <u>6 920</u> | <u>4 050</u> 3 436 | <u>6 342</u> |
| 211-201-0404 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 360</u> | <u>7 041</u> | <u>8 494</u> | <u>6 920</u> | <u>4 050</u> 3 436 | <u>6 342</u> |
| 211-201-0405 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 360</u> | <u>7 041</u> | <u>8 494</u> | <u>6 920</u> | <u>4 050</u> 3 436 | <u>6 342</u> |
| 211-201-0406 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 072</u> | <u>5 821</u> | <u>7 264</u> | <u>5 701</u> | <u>2 852</u> 2 276 | <u>6 054</u> |
| 211-201-0407 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 850</u> | <u>5 420</u> | <u>6 842</u> | <u>5 302</u> | <u>2 494</u> 1 936 | <u>5 832</u> |
| 211-201-0408 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 936</u> | <u>5 500</u> | <u>6 943</u> | <u>5 381</u> | <u>2 531</u> 1 964 | <u>5 918</u> |
| 211-201-0500 | 1284-2004 , 800 | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | |
| 211-201-0307 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 683</u> 3 057 |
| 211-201-0308 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 768</u> 3 102 |
| 211-201-0400 | 1284-2004 , 600 | 3 | | | |
| 211-201-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 343</u> 3 606 |
| 211-201-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 298</u> 3 580 |
| 211-201-0403 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 252</u> 3 554 |
| 211-201-0404 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 252</u> 3 554 |
| 211-201-0405 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 252</u> 3 554 |
| 211-201-0406 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 965</u> 3 293 |
| 211-201-0407 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 744</u> 3 115 |
| 211-201-0408 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 829</u> 3 162 |
| 211-201-0500 | 1284-2004 , 800 | 3 | | | |

| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 525</u> | <u>7 214</u> | <u>8 776</u> | <u>7 091</u> | <u>4 179</u> 3 554 | <u>6 507</u> |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 479</u> | <u>7 162</u> | <u>8 714</u> | <u>7 040</u> | <u>4 149</u> 3 529 | <u>6 460</u> |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 432</u> | <u>7 111</u> | <u>8 651</u> | <u>6 990</u> | <u>4 119</u> 3 503 | <u>6 414</u> |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 432</u> | <u>7 111</u> | <u>8 651</u> | <u>6 990</u> | <u>4 119</u> 3 503 | <u>6 414</u> |
| 211-201-0505 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 432</u> | <u>7 111</u> | <u>8 651</u> | <u>6 990</u> | <u>4 119</u> 3 503 | <u>6 414</u> |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 138</u> | <u>5 867</u> | <u>7 397</u> | <u>5 747</u> | <u>2 898</u> 2 321 | <u>6 120</u> |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 913</u> | <u>5 459</u> | <u>6 966</u> | <u>5 341</u> | <u>2 533</u> 1 973 | <u>5 894</u> |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 000</u> | <u>5 540</u> | <u>7 069</u> | <u>5 420</u> | <u>2 570</u> 2 003 | <u>5 982</u> |
| 211-201-0600 | 1284-2004 , 1000 | 3 | | | | | | | | |
| 211-201-0601 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 563</u> | <u>7 250</u> | <u>8 858</u> | <u>7 127</u> | <u>4 215</u> 3 589 | <u>6 544</u> |
| 211-201-0602 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 516</u> | <u>7 198</u> | <u>8 795</u> | <u>7 076</u> | <u>4 185</u> 3 563 | <u>6 497</u> |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 469</u> | <u>7 146</u> | <u>8 732</u> | <u>7 026</u> | <u>4 155</u> 3 538 | <u>6 451</u> |
| 211-201-0604 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 469</u> | <u>7 146</u> | <u>8 732</u> | <u>7 026</u> | <u>4 155</u> 3 538 | <u>6 451</u> |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 416</u> 3 676 |
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 370</u> 3 650 |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 324</u> 3 624 |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 324</u> 3 624 |
| 211-201-0505 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 324</u> 3 624 |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 031</u> 3 358 |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 807</u> 3 176 |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 893</u> 3 224 |
| 211-201-0600 | 1284-2004 , 1000 | 3 | | | |
| 211-201-0601 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 453</u> 3 713 |
| 211-201-0602 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 407</u> 3 686 |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 361</u> 3 660 |
| 211-201-0604 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 361</u> 3 660 |

| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 469</u> | <u>7 146</u> | <u>8 732</u> | <u>7 026</u> | <u>4 155</u> 3 538 | <u>6 451</u> |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 173</u> | <u>5 891</u> | <u>7 465</u> | <u>5 771</u> | <u>2 921</u> 2 343 | <u>6 154</u> |
| 211-201-0607 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 945</u> | <u>5 479</u> | <u>7 030</u> | <u>5 361</u> | <u>2 553</u> 1 993 | <u>5 927</u> |
| 211-201-0608 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 033</u> | <u>5 561</u> | <u>7 134</u> | <u>5 441</u> | <u>2 591</u> 2 023 | <u>6 015</u> |
| 211-201-0700 | 1284-2004 , 1200 | 3 | | | | | | | | |
| 211-201-0701 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 745</u> | <u>7 496</u> | <u>9 042</u> | <u>7 366</u> | <u>4 353</u> 3 625 | <u>6 742</u> |
| 211-201-0702 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 697</u> | <u>7 442</u> | <u>8 978</u> | <u>7 314</u> | <u>4 322</u> 3 599 | <u>6 694</u> |
| 211-201-0703 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 649</u> | <u>7 389</u> | <u>8 913</u> | <u>7 261</u> | <u>4 291</u> 3 573 | <u>6 646</u> |
| 211-201-0704 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 649</u> | <u>7 389</u> | <u>8 913</u> | <u>7 261</u> | <u>4 291</u> 3 573 | <u>6 646</u> |
| 211-201-0705 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 649</u> | <u>7 389</u> | <u>8 913</u> | <u>7 261</u> | <u>4 291</u> 3 573 | <u>6 646</u> |
| 211-201-0706 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 349</u> | <u>6 120</u> | <u>7 633</u> | <u>5 993</u> | <u>3 044</u> 2 367 | <u>6 346</u> |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>6 117</u> | <u>5 701</u> | <u>7 193</u> | <u>5 576</u> | <u>2 671</u> 2 013 | <u>6 114</u> |
| 211-201-0708 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 208</u> | <u>5 786</u> | <u>7 299</u> | <u>5 659</u> | <u>2 710</u> 2 043 | <u>6 205</u> |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 361</u> 3 660 |
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 065</u> 3 391 |
| 211-201-0607 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 839</u> 3 208 |
| 211-201-0608 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 926</u> 3 255 |
| 211-201-0700 | 1284-2004 , 1200 | 3 | | | |
| 211-201-0701 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 630</u> 3 750 |
| 211-201-0702 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 583</u> 3 723 |
| 211-201-0703 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 535</u> 3 696 |
| 211-201-0704 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 535</u> 3 696 |
| 211-201-0705 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 535</u> 3 696 |
| 211-201-0706 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 236</u> 3 425 |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>6 006</u> 3 240 |
| 211-201-0708 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>6 095</u> 3 288 |

8.04-08-2023

14

211-203.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-203-0100 | 1376-2005 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-203-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 1000 | $\frac{3\ 204}{2\ 531}$ | $\frac{2\ 251}{1\ 627}$ | $\frac{2\ 394}{1\ 627}$ | $\frac{2\ 394}{1\ 627}$ | $\frac{2\ 394}{1\ 627}$ | $\frac{2\ 394}{1\ 627}$ | $\frac{2\ 394}{1\ 627}$ |
| 211-203-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 1000 | $\frac{2\ 738}{2\ 079}$ | $\frac{1\ 975}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ |
| 211-203-0104 | 40-70 | 3 | 1 | 1000 | $\frac{2\ 738}{2\ 079}$ | $\frac{1\ 975}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ | $\frac{2\ 118}{1\ 356}$ |

211-205.

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 211-205-0100 | 1215-2003 | | | | |
| 211-205-0101 | , 5- 10 | | 1 | 1000 | $\frac{14\ 562}{13\ 560}$ |
| 211-205-0102 | , 10- 20 | | 1 | 1000 | $\frac{14\ 562}{13\ 560}$ |
| 211-205-0103 | , 20- 40 | | 1 | 1000 | $\frac{14\ 562}{13\ 560}$ |

211-3.

211-302.

8.04-08-2023

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 211-203-0100 | 1376-2005 | 3 | | | |
| 211-203-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 394</u> 1 627 |
| 211-203-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 118</u> 1 356 |
| 211-203-0104 | 40-70 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 118</u> 1 356 |

8.04-08-2023

16

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 211-302-0100 | 32496-2013 , 350 | 3 | | | |
| 211-302-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 350 | <u>18 828</u> 18 080 |
| 211-302-0102 | 10-20 | 3 | 1 | 350 | <u>18 828</u> 18 080 |
| 211-302-0103 | 20-40 | 3 | 1 | 350 | <u>18 828</u> 18 080 |
| 211-302-0200 | 32496-2013 , 400 | 3 | | | |
| 211-302-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 400 | <u>18 858</u> 18 080 |
| 211-302-0202 | 10-20 | 3 | 1 | 400 | <u>18 858</u> 18 080 |
| 211-302-0203 | 20-40 | 3 | 1 | 400 | <u>18 858</u> 18 080 |
| 211-302-0300 | 32496-2013 , 500 | 3 | | | |
| 211-302-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 500 | <u>18 918</u> 18 080 |
| 211-302-0302 | 10-20 | 3 | 1 | 500 | <u>18 918</u> 18 080 |
| 211-302-0303 | 20-40 | 3 | 1 | 500 | <u>18 918</u> 18 080 |

211-4.

211-401.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | | | | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>2 949</u> | <u>5 963</u> | <u>7 620</u> | <u>5 444</u> | <u>2 595</u> 1 875 | <u>3 328</u> |
| 211-401-0102 | , 1 2 | 3 | 1 | 1500 | <u>2 949</u> | <u>5 963</u> | <u>7 620</u> | <u>5 444</u> | <u>2 595</u> 1 875 | <u>3 328</u> |
| 211-401-0103 | : 50% , 50% | 3 | 1 | 1500 | <u>4 342</u> | <u>6 512</u> | <u>10 179</u> | <u>4 992</u> | <u>5 991</u> 2 329 | <u>3 294</u> |

211-402.

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|------|-----------------------|
| | | | | | |
| 211-402-0100 | | | | | |
| 211-402-0101 | | | 1 | 1000 | <u>5 215</u> 3 164 |

211-403.

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|----|-------------------------|
| | | | | | |
| 211-403-0100 | 75 10832-2009 | 3 | | | |
| 211-403-0102 | 1,25- 5,0- | 3 | 1 | 77 | <u>16 298</u> 16 071 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>5 538</u> 2 219 |
| 211-401-0102 | , 1 2 | 3 | 1 | 1500 | <u>5 538</u> 2 219 |
| 211-401-0103 | : 50% , 50% | 3 | 1 | 1500 | <u>5 419</u> 2 329 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 211-403-0200 | () 4682-84 | 3 | | | |
| 211-403-0201 | | 3 | 1 | 2600 | <u>191 818</u> 188 036 |

211-5.**211-501.**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-501-0103 | 800 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 588</u> | <u>5 963</u> | <u>7 620</u> | <u>5 444</u> | <u>2 595</u> 1 875 | <u>3 776</u> | <u>4 821</u> 1 662 |

211-6.**211-601.**

-

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-601-0100 | - 23735-2014 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-601-0101 | - 23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>1 720</u> | <u>5 460</u> | <u>7 240</u> | <u>3 977</u> | <u>5 134</u> | <u>2 124</u> | |

211-603.

-

-

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|---------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 211-601-0100 | - 23735-2014 | 3 | | | |
| 211-601-0101 | - 23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>4 481</u> 982 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 211-603-0100 | - 25607-2009 | 3 | | | | | | | | |
| 211-603-0101 | 0-10 | 3 | 1 | 1450 | <u>5 733</u> | <u>8 122</u> | <u>8 391</u> | <u>7 450</u> | <u>5 076</u> | <u>5 730</u> |
| 211-603-0102 | 0-20 | 3 | 1 | 1450 | <u>5 733</u> | <u>8 122</u> | <u>8 391</u> | <u>7 450</u> | <u>5 076</u> | <u>5 730</u> |
| 211-603-0103 | 0-40 | 3 | 1 | 1450 | <u>5 870</u> | <u>8 259</u> | <u>8 528</u> | <u>7 587</u> | <u>5 213</u> | <u>5 867</u> |
| 211-603-0104 | 0-80 | 3 | 1 | 1450 | <u>5 870</u> | <u>8 259</u> | <u>8 528</u> | <u>7 587</u> | <u>5 213</u> | <u>5 867</u> |

211-7.
211-701.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-701-0100 | | 3 | | | | | | | | | |
| 211-701-0101 | 150- 1000 , 300 | 3 | 1 | 1800 | <u>8 168</u> | <u>11 138</u> | <u>11 472</u> | <u>10 303</u> | <u>7 351</u> | <u>8 164</u> | <u>8 019</u> 4 320 |
| 211-701-0102 | 150- 1000 , 400 | 3 | 1 | 1800 | <u>8 168</u> | <u>11 138</u> | <u>11 472</u> | <u>10 303</u> | <u>7 351</u> | <u>8 164</u> | <u>8 019</u> 4 320 |
| 211-701-0103 | 150- 1000 , 600 | 3 | 1 | 1800 | <u>8 168</u> | <u>11 138</u> | <u>11 472</u> | <u>10 303</u> | <u>7 351</u> | <u>8 164</u> | <u>8 019</u> 4 320 |
| 211-701-0104 | 150- 1000 , 800 | 3 | 1 | 1800 | <u>8 168</u> | <u>11 138</u> | <u>11 472</u> | <u>10 303</u> | <u>7 351</u> | <u>8 164</u> | <u>8 019</u> 4 320 |

8.04-08-2023

22

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 211-603-0100 | - 25607-2009 | 3 | | | |
| 211-603-0101 | 0-10 | 3 | 1 | 1450 | <u>5 613</u> 2 667 |
| 211-603-0102 | 0-20 | 3 | 1 | 1450 | <u>5 613</u> 2 667 |
| 211-603-0103 | 0-40 | 3 | 1 | 1450 | <u>5 751</u> 2 800 |
| 211-603-0104 | 0-80 | 3 | 1 | 1450 | <u>5 751</u> 2 800 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 211-701-0105 | 150- 1000 , 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>8 168</u> | <u>11 138</u> | <u>11 472</u> | <u>10 303</u> | <u>7 351</u> | <u>8 164</u> | <u>8 019</u> 4 320 |
| 211-701-0106 | 150- 1000 , 1200 | 3 | 1 | 1800 | <u>8 168</u> | <u>11 138</u> | <u>11 472</u> | <u>10 303</u> | <u>7 351</u> | <u>8 164</u> | <u>8 019</u> 4 320 |
| 211-701-0300 | | | | | | | | | | | |
| 211-701-0302 | 2,5- 10 - | | | 1000 | <u>49 078</u> 47 009 | | | | | | |

211-702.

| | | | | | |
|--------------|---|---|---|-----|-----------------------|
| | | | | | |
| 211-702-0100 | | 3 | | | |
| 211-702-0101 | - | 3 | 1 | 700 | <u>2 241</u> 1 808 |

212. ,**212-1.****212-101.**

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0100 | 3,5 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----|-----------|---|--|--|
| | | | | | |
| 212-101-0100 | 3,5 | 7473-2010 | 3 | | |

| 212-101-0101 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 771</u> 16 123 | <u>28 329</u> 16 123 | <u>29 841</u> 16 123 | <u>24 745</u> 16 123 | <u>28 329</u> 16 123 | <u>19 366</u> 16 123 |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0200 | 5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-0201 | 5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 409</u> 17 735 | <u>29 967</u> 17 735 | <u>31 479</u> 17 735 | <u>26 383</u> 17 735 | <u>29 967</u> 17 735 | <u>21 004</u> 17 735 |
| 212-101-0300 | 7,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>22 211</u> 19 509 | <u>31 769</u> 19 509 | <u>33 281</u> 19 509 | <u>28 185</u> 19 509 | <u>31 769</u> 19 509 | <u>22 806</u> 19 509 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 094</u> 19 706 | <u>29 775</u> 19 706 | <u>30 848</u> 19 706 | <u>26 849</u> 19 706 | <u>29 775</u> 19 706 | <u>22 743</u> 19 706 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 298</u> 19 907 | <u>29 979</u> 19 907 | <u>31 052</u> 19 907 | <u>27 053</u> 19 907 | <u>29 979</u> 19 907 | <u>22 947</u> 19 907 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 507</u> 20 112 | <u>30 188</u> 20 112 | <u>31 261</u> 20 112 | <u>27 262</u> 20 112 | <u>30 188</u> 20 112 | <u>23 155</u> 20 112 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 937</u> 20 536 | <u>30 618</u> 20 536 | <u>31 691</u> 20 536 | <u>27 692</u> 20 536 | <u>30 618</u> 20 536 | <u>23 586</u> 20 536 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 159</u> 20 754 | <u>30 840</u> 20 754 | <u>31 913</u> 20 754 | <u>27 914</u> 20 754 | <u>30 840</u> 20 754 | <u>23 808</u> 20 754 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 298</u> 19 907 | <u>29 979</u> 19 907 | <u>31 052</u> 19 907 | <u>27 053</u> 19 907 | <u>29 979</u> 19 907 | <u>22 947</u> 19 907 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 507</u> 20 112 | <u>30 188</u> 20 112 | <u>31 261</u> 20 112 | <u>27 262</u> 20 112 | <u>30 188</u> 20 112 | <u>23 155</u> 20 112 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 720</u> 20 322 | <u>30 401</u> 20 322 | <u>31 473</u> 20 322 | <u>27 474</u> 20 322 | <u>30 401</u> 20 322 | <u>23 368</u> 20 322 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 159</u> 20 754 | <u>30 840</u> 20 754 | <u>31 913</u> 20 754 | <u>27 914</u> 20 754 | <u>30 840</u> 20 754 | <u>23 808</u> 20 754 |

8.04-08-2023

26

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0101 | 3,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 329</u> 16 123 |
| 212-101-0200 | 5 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-0201 | 5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 967</u> 17 735 |
| 212-101-0300 | 7,5 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-0301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 769</u> 19 509 |
| 212-101-0302 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 775</u> 19 706 |
| 212-101-0303 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 979</u> 19 907 |
| 212-101-0304 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 188</u> 20 112 |
| 212-101-0305 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 618</u> 20 536 |
| 212-101-0306 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 840</u> 20 754 |
| 212-101-0307 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 979</u> 19 907 |
| 212-101-0308 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 188</u> 20 112 |
| 212-101-0309 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 401</u> 20 322 |
| 212-101-0310 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 840</u> 20 754 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 386</u> 20 977 | <u>31 067</u> 20 977 | <u>32 139</u> 20 977 | <u>28 141</u> 20 977 | <u>31 067</u> 20 977 | <u>24 034</u> 20 977 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 507</u> 20 112 | <u>30 188</u> 20 112 | <u>31 261</u> 20 112 | <u>27 262</u> 20 112 | <u>30 188</u> 20 112 | <u>23 155</u> 20 112 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 720</u> 20 322 | <u>30 401</u> 20 322 | <u>31 473</u> 20 322 | <u>27 474</u> 20 322 | <u>30 401</u> 20 322 | <u>23 368</u> 20 322 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 937</u> 20 536 | <u>30 618</u> 20 536 | <u>31 691</u> 20 536 | <u>27 692</u> 20 536 | <u>30 618</u> 20 536 | <u>23 586</u> 20 536 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 386</u> 20 977 | <u>31 067</u> 20 977 | <u>32 139</u> 20 977 | <u>28 141</u> 20 977 | <u>31 067</u> 20 977 | <u>24 034</u> 20 977 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 617</u> 21 205 | <u>31 298</u> 21 205 | <u>32 371</u> 21 205 | <u>28 372</u> 21 205 | <u>31 298</u> 21 205 | <u>24 266</u> 21 205 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 720</u> 20 322 | <u>30 401</u> 20 322 | <u>31 473</u> 20 322 | <u>27 474</u> 20 322 | <u>30 401</u> 20 322 | <u>23 368</u> 20 322 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 937</u> 20 536 | <u>30 618</u> 20 536 | <u>31 691</u> 20 536 | <u>27 692</u> 20 536 | <u>30 618</u> 20 536 | <u>23 586</u> 20 536 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 159</u> 20 754 | <u>30 840</u> 20 754 | <u>31 913</u> 20 754 | <u>27 914</u> 20 754 | <u>30 840</u> 20 754 | <u>23 808</u> 20 754 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 617</u> 21 205 | <u>31 298</u> 21 205 | <u>32 371</u> 21 205 | <u>28 372</u> 21 205 | <u>31 298</u> 21 205 | <u>24 266</u> 21 205 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 854</u> 21 438 | <u>31 535</u> 21 438 | <u>32 608</u> 21 438 | <u>28 609</u> 21 438 | <u>31 535</u> 21 438 | <u>24 503</u> 21 438 |
| 212-101-0400 | 10 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 063</u> 20 348 | <u>32 622</u> 20 348 | <u>34 134</u> 20 348 | <u>29 038</u> 20 348 | <u>32 622</u> 20 348 | <u>23 658</u> 20 348 |

8.04-08-2023

28

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0311 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 067</u> 20 977 |
| 212-101-0312 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 188</u> 20 112 |
| 212-101-0313 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 401</u> 20 322 |
| 212-101-0314 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 618</u> 20 536 |
| 212-101-0315 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 067</u> 20 977 |
| 212-101-0316 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 298</u> 21 205 |
| 212-101-0317 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 401</u> 20 322 |
| 212-101-0318 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 618</u> 20 536 |
| 212-101-0319 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 840</u> 20 754 |
| 212-101-0320 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 298</u> 21 205 |
| 212-101-0321 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 535</u> 21 438 |
| 212-101-0400 | 10 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-0401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 622</u> 20 348 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 955</u> 20 554 | <u>30 636</u> 20 554 | <u>31 709</u> 20 554 | <u>27 710</u> 20 554 | <u>30 636</u> 20 554 | <u>23 604</u> 20 554 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 168</u> 20 763 | <u>30 849</u> 20 763 | <u>31 922</u> 20 763 | <u>27 923</u> 20 763 | <u>30 849</u> 20 763 | <u>23 817</u> 20 763 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 386</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>32 140</u> 20 978 | <u>28 141</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>24 034</u> 20 978 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 835</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>32 588</u> 21 419 | <u>28 589</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>24 483</u> 21 419 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 066</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>32 820</u> 21 647 | <u>28 821</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>24 715</u> 21 647 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 168</u> 20 763 | <u>30 849</u> 20 763 | <u>31 922</u> 20 763 | <u>27 923</u> 20 763 | <u>30 849</u> 20 763 | <u>23 817</u> 20 763 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 386</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>32 140</u> 20 978 | <u>28 141</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>24 034</u> 20 978 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 608</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>32 362</u> 21 196 | <u>28 363</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>24 256</u> 21 196 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 066</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>32 820</u> 21 647 | <u>28 821</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>24 715</u> 21 647 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 303</u> 21 880 | <u>31 983</u> 21 880 | <u>33 056</u> 21 880 | <u>29 057</u> 21 880 | <u>31 983</u> 21 880 | <u>24 951</u> 21 880 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 386</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>32 140</u> 20 978 | <u>28 141</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>24 034</u> 20 978 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 608</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>32 362</u> 21 196 | <u>28 363</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>24 256</u> 21 196 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 835</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>32 588</u> 21 419 | <u>28 589</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>24 483</u> 21 419 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0402 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 636</u> 20 554 |
| 212-101-0403 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 849</u> 20 763 |
| 212-101-0404 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 067</u> 20 978 |
| 212-101-0405 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 515</u> 21 419 |
| 212-101-0406 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 747</u> 21 647 |
| 212-101-0407 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 849</u> 20 763 |
| 212-101-0408 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 067</u> 20 978 |
| 212-101-0409 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 289</u> 21 196 |
| 212-101-0410 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 747</u> 21 647 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 983</u> 21 880 |
| 212-101-0412 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 067</u> 20 978 |
| 212-101-0413 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 289</u> 21 196 |
| 212-101-0414 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 515</u> 21 419 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 303</u> 21 880 | <u>31 983</u> 21 880 | <u>33 056</u> 21 880 | <u>29 057</u> 21 880 | <u>31 983</u> 21 880 | <u>24 951</u> 21 880 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 544</u> 22 118 | <u>32 225</u> 22 118 | <u>33 298</u> 22 118 | <u>29 299</u> 22 118 | <u>32 225</u> 22 118 | <u>25 193</u> 22 118 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 608</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>32 362</u> 21 196 | <u>28 363</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>24 256</u> 21 196 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 835</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>32 588</u> 21 419 | <u>28 589</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>24 483</u> 21 419 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 066</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>32 820</u> 21 647 | <u>28 821</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>24 715</u> 21 647 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 544</u> 22 118 | <u>32 225</u> 22 118 | <u>33 298</u> 22 118 | <u>29 299</u> 22 118 | <u>32 225</u> 22 118 | <u>25 193</u> 22 118 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 791</u> 22 361 | <u>32 472</u> 22 361 | <u>33 545</u> 22 361 | <u>29 546</u> 22 361 | <u>32 472</u> 22 361 | <u>25 440</u> 22 361 |
| 212-101-0500 | 12,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 063</u> 20 348 | <u>32 622</u> 20 348 | <u>34 134</u> 20 348 | <u>29 038</u> 20 348 | <u>32 622</u> 20 348 | <u>23 658</u> 20 348 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 955</u> 20 554 | <u>30 636</u> 20 554 | <u>31 709</u> 20 554 | <u>27 710</u> 20 554 | <u>30 636</u> 20 554 | <u>23 604</u> 20 554 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 168</u> 20 763 | <u>30 849</u> 20 763 | <u>31 922</u> 20 763 | <u>27 923</u> 20 763 | <u>30 849</u> 20 763 | <u>23 817</u> 20 763 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 386</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>32 140</u> 20 978 | <u>28 141</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>24 034</u> 20 978 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 835</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>32 588</u> 21 419 | <u>28 589</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>24 483</u> 21 419 |

8.04-08-2023

32

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0415 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 983</u> 21 880 |
| 212-101-0416 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 225</u> 22 118 |
| 212-101-0417 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 289</u> 21 196 |
| 212-101-0418 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 515</u> 21 419 |
| 212-101-0419 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 747</u> 21 647 |
| 212-101-0420 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 225</u> 22 118 |
| 212-101-0421 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 472</u> 22 361 |
| 212-101-0500 | 12,5 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-0501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 622</u> 20 348 |
| 212-101-0502 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 636</u> 20 554 |
| 212-101-0503 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 849</u> 20 763 |
| 212-101-0504 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 067</u> 20 978 |
| 212-101-0505 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 515</u> 21 419 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 066</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>32 820</u> 21 647 | <u>28 821</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>24 715</u> 21 647 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 168</u> 20 763 | <u>30 849</u> 20 763 | <u>31 922</u> 20 763 | <u>27 923</u> 20 763 | <u>30 849</u> 20 763 | <u>23 817</u> 20 763 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 386</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>32 140</u> 20 978 | <u>28 141</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>24 034</u> 20 978 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 608</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>32 362</u> 21 196 | <u>28 363</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>24 256</u> 21 196 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 066</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>32 820</u> 21 647 | <u>28 821</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>24 715</u> 21 647 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 303</u> 21 880 | <u>31 983</u> 21 880 | <u>33 056</u> 21 880 | <u>29 057</u> 21 880 | <u>31 983</u> 21 880 | <u>24 951</u> 21 880 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 386</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>32 140</u> 20 978 | <u>28 141</u> 20 978 | <u>31 067</u> 20 978 | <u>24 034</u> 20 978 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 608</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>32 362</u> 21 196 | <u>28 363</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>24 256</u> 21 196 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 835</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>32 588</u> 21 419 | <u>28 589</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>24 483</u> 21 419 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 303</u> 21 880 | <u>31 983</u> 21 880 | <u>33 056</u> 21 880 | <u>29 057</u> 21 880 | <u>31 983</u> 21 880 | <u>24 951</u> 21 880 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 544</u> 22 118 | <u>32 225</u> 22 118 | <u>33 298</u> 22 118 | <u>29 299</u> 22 118 | <u>32 225</u> 22 118 | <u>25 193</u> 22 118 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 608</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>32 362</u> 21 196 | <u>28 363</u> 21 196 | <u>31 289</u> 21 196 | <u>24 256</u> 21 196 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 835</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>32 588</u> 21 419 | <u>28 589</u> 21 419 | <u>31 515</u> 21 419 | <u>24 483</u> 21 419 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0506 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 747</u> 21 647 |
| 212-101-0507 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 849</u> 20 763 |
| 212-101-0508 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 067</u> 20 978 |
| 212-101-0509 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 289</u> 21 196 |
| 212-101-0510 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 747</u> 21 647 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 983</u> 21 880 |
| 212-101-0512 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 067</u> 20 978 |
| 212-101-0513 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 289</u> 21 196 |
| 212-101-0514 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 515</u> 21 419 |
| 212-101-0515 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 983</u> 21 880 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 225</u> 22 118 |
| 212-101-0517 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 289</u> 21 196 |
| 212-101-0518 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 515</u> 21 419 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 066</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>32 820</u> 21 647 | <u>28 821</u> 21 647 | <u>31 747</u> 21 647 | <u>24 715</u> 21 647 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 544</u> 22 118 | <u>32 225</u> 22 118 | <u>33 298</u> 22 118 | <u>29 299</u> 22 118 | <u>32 225</u> 22 118 | <u>25 193</u> 22 118 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 791</u> 22 361 | <u>32 472</u> 22 361 | <u>33 545</u> 22 361 | <u>29 546</u> 22 361 | <u>32 472</u> 22 361 | <u>25 440</u> 22 361 |
| 212-101-0600 | 15 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 043</u> 21 313 | <u>33 602</u> 21 313 | <u>35 113</u> 21 313 | <u>30 017</u> 21 313 | <u>33 602</u> 21 313 | <u>24 638</u> 21 313 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 945</u> 21 528 | <u>31 626</u> 21 528 | <u>32 699</u> 21 528 | <u>28 700</u> 21 528 | <u>31 626</u> 21 528 | <u>24 593</u> 21 528 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 168</u> 21 747 | <u>31 849</u> 21 747 | <u>32 922</u> 21 747 | <u>28 923</u> 21 747 | <u>31 849</u> 21 747 | <u>24 817</u> 21 747 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 396</u> 21 972 | <u>32 077</u> 21 972 | <u>33 150</u> 21 972 | <u>29 151</u> 21 972 | <u>32 077</u> 21 972 | <u>25 044</u> 21 972 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 866</u> 22 434 | <u>32 547</u> 22 434 | <u>33 620</u> 22 434 | <u>29 621</u> 22 434 | <u>32 547</u> 22 434 | <u>25 514</u> 22 434 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 108</u> 22 673 | <u>32 789</u> 22 673 | <u>33 862</u> 22 673 | <u>29 863</u> 22 673 | <u>32 789</u> 22 673 | <u>25 757</u> 22 673 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 168</u> 21 747 | <u>31 849</u> 21 747 | <u>32 922</u> 21 747 | <u>28 923</u> 21 747 | <u>31 849</u> 21 747 | <u>24 817</u> 21 747 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 396</u> 21 972 | <u>32 077</u> 21 972 | <u>33 150</u> 21 972 | <u>29 151</u> 21 972 | <u>32 077</u> 21 972 | <u>25 044</u> 21 972 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 628</u> 22 201 | <u>32 309</u> 22 201 | <u>33 382</u> 22 201 | <u>29 383</u> 22 201 | <u>32 309</u> 22 201 | <u>25 277</u> 22 201 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0519 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 747</u> 21 647 |
| 212-101-0520 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 225</u> 22 118 |
| 212-101-0521 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 472</u> 22 361 |
| 212-101-0600 | 15 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-0601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>33 602</u> 21 313 |
| 212-101-0602 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 626</u> 21 528 |
| 212-101-0603 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 849</u> 21 747 |
| 212-101-0604 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 077</u> 21 972 |
| 212-101-0605 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 547</u> 22 434 |
| 212-101-0606 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 789</u> 22 673 |
| 212-101-0607 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 849</u> 21 747 |
| 212-101-0608 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 077</u> 21 972 |
| 212-101-0609 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 309</u> 22 201 |

| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 108</u> 22 673 | <u>32 789</u> 22 673 | <u>33 862</u> 22 673 | <u>29 863</u> 22 673 | <u>32 789</u> 22 673 | <u>25 757</u> 22 673 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 356</u> 22 917 | <u>33 037</u> 22 917 | <u>34 110</u> 22 917 | <u>30 111</u> 22 917 | <u>33 037</u> 22 917 | <u>26 005</u> 22 917 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 396</u> 21 972 | <u>32 077</u> 21 972 | <u>33 150</u> 21 972 | <u>29 151</u> 21 972 | <u>32 077</u> 21 972 | <u>25 044</u> 21 972 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 628</u> 22 201 | <u>32 309</u> 22 201 | <u>33 382</u> 22 201 | <u>29 383</u> 22 201 | <u>32 309</u> 22 201 | <u>25 277</u> 22 201 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 866</u> 22 434 | <u>32 547</u> 22 434 | <u>33 620</u> 22 434 | <u>29 621</u> 22 434 | <u>32 547</u> 22 434 | <u>25 514</u> 22 434 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 356</u> 22 917 | <u>33 037</u> 22 917 | <u>34 110</u> 22 917 | <u>30 111</u> 22 917 | <u>33 037</u> 22 917 | <u>26 005</u> 22 917 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 609</u> 23 166 | <u>33 290</u> 23 166 | <u>34 363</u> 23 166 | <u>30 364</u> 23 166 | <u>33 290</u> 23 166 | <u>26 258</u> 23 166 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 628</u> 22 201 | <u>32 309</u> 22 201 | <u>33 382</u> 22 201 | <u>29 383</u> 22 201 | <u>32 309</u> 22 201 | <u>25 277</u> 22 201 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 866</u> 22 434 | <u>32 547</u> 22 434 | <u>33 620</u> 22 434 | <u>29 621</u> 22 434 | <u>32 547</u> 22 434 | <u>25 514</u> 22 434 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 108</u> 22 673 | <u>32 789</u> 22 673 | <u>33 862</u> 22 673 | <u>29 863</u> 22 673 | <u>32 789</u> 22 673 | <u>25 757</u> 22 673 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 609</u> 23 166 | <u>33 290</u> 23 166 | <u>34 363</u> 23 166 | <u>30 364</u> 23 166 | <u>33 290</u> 23 166 | <u>26 258</u> 23 166 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 868</u> 23 420 | <u>33 549</u> 23 420 | <u>34 622</u> 23 420 | <u>30 623</u> 23 420 | <u>33 549</u> 23 420 | <u>26 516</u> 23 420 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 609</u> 23 166 | <u>33 290</u> 23 166 | <u>34 363</u> 23 166 | <u>30 364</u> 23 166 | <u>33 290</u> 23 166 | <u>26 258</u> 23 166 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0610 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 789</u> 22 673 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 037</u> 22 917 |
| 212-101-0612 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 077</u> 21 972 |
| 212-101-0613 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 309</u> 22 201 |
| 212-101-0614 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 547</u> 22 434 |
| 212-101-0615 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 037</u> 22 917 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 290</u> 23 166 |
| 212-101-0617 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 309</u> 22 201 |
| 212-101-0618 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 547</u> 22 434 |
| 212-101-0619 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 789</u> 22 673 |
| 212-101-0620 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 290</u> 23 166 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 549</u> 23 420 |
| 212-101-0622 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 290</u> 23 166 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 868</u> 23 420 | <u>33 549</u> 23 420 | <u>34 622</u> 23 420 | <u>30 623</u> 23 420 | <u>33 549</u> 23 420 | <u>26 516</u> 23 420 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 132</u> 23 681 | <u>33 813</u> 23 681 | <u>34 886</u> 23 681 | <u>30 887</u> 23 681 | <u>33 813</u> 23 681 | <u>26 781</u> 23 681 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 402</u> 23 947 | <u>34 083</u> 23 947 | <u>35 156</u> 23 947 | <u>31 157</u> 23 947 | <u>34 083</u> 23 947 | <u>27 051</u> 23 947 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 962</u> 24 497 | <u>34 643</u> 24 497 | <u>35 716</u> 24 497 | <u>31 717</u> 24 497 | <u>34 643</u> 24 497 | <u>27 610</u> 24 497 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 959</u> 22 214 | <u>34 518</u> 22 214 | <u>36 030</u> 22 214 | <u>30 933</u> 22 214 | <u>34 518</u> 22 214 | <u>25 554</u> 22 214 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 870</u> 22 439 | <u>32 551</u> 22 439 | <u>33 624</u> 22 439 | <u>29 625</u> 22 439 | <u>32 551</u> 22 439 | <u>25 519</u> 22 439 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 103</u> 22 668 | <u>32 784</u> 22 668 | <u>33 857</u> 22 668 | <u>29 858</u> 22 668 | <u>32 784</u> 22 668 | <u>25 752</u> 22 668 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 583</u> 23 140 | <u>33 264</u> 23 140 | <u>34 337</u> 23 140 | <u>30 338</u> 23 140 | <u>33 264</u> 23 140 | <u>26 231</u> 23 140 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 830</u> 23 383 | <u>33 511</u> 23 383 | <u>34 584</u> 23 383 | <u>30 585</u> 23 383 | <u>33 511</u> 23 383 | <u>26 479</u> 23 383 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 870</u> 22 439 | <u>32 551</u> 22 439 | <u>33 624</u> 22 439 | <u>29 625</u> 22 439 | <u>32 551</u> 22 439 | <u>25 519</u> 22 439 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 103</u> 22 668 | <u>32 784</u> 22 668 | <u>33 857</u> 22 668 | <u>29 858</u> 22 668 | <u>32 784</u> 22 668 | <u>25 752</u> 22 668 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 340</u> 22 901 | <u>33 021</u> 22 901 | <u>34 094</u> 22 901 | <u>30 095</u> 22 901 | <u>33 021</u> 22 901 | <u>25 989</u> 22 901 |

8.04-08-2023

40

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0623 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 549</u> 23 420 |
| 212-101-0624 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 813</u> 23 681 |
| 212-101-0625 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 083</u> 23 947 |
| 212-101-0626 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 643</u> 24 497 |
| 212-101-0700 | 20 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-0701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 518</u> 22 214 |
| 212-101-0702 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 551</u> 22 439 |
| 212-101-0703 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 784</u> 22 668 |
| 212-101-0704 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 264</u> 23 140 |
| 212-101-0705 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 511</u> 23 383 |
| 212-101-0706 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 551</u> 22 439 |
| 212-101-0707 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 784</u> 22 668 |
| 212-101-0708 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 021</u> 22 901 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 830</u> 23 383 | <u>33 511</u> 23 383 | <u>34 584</u> 23 383 | <u>30 585</u> 23 383 | <u>33 511</u> 23 383 | <u>26 479</u> 23 383 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 083</u> 23 632 | <u>33 764</u> 23 632 | <u>34 837</u> 23 632 | <u>30 838</u> 23 632 | <u>33 764</u> 23 632 | <u>26 732</u> 23 632 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 103</u> 22 668 | <u>32 784</u> 22 668 | <u>33 857</u> 22 668 | <u>29 858</u> 22 668 | <u>32 784</u> 22 668 | <u>25 752</u> 22 668 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 340</u> 22 901 | <u>33 021</u> 22 901 | <u>34 094</u> 22 901 | <u>30 095</u> 22 901 | <u>33 021</u> 22 901 | <u>25 989</u> 22 901 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 583</u> 23 140 | <u>33 264</u> 23 140 | <u>34 337</u> 23 140 | <u>30 338</u> 23 140 | <u>33 264</u> 23 140 | <u>26 231</u> 23 140 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 083</u> 23 632 | <u>33 764</u> 23 632 | <u>34 837</u> 23 632 | <u>30 838</u> 23 632 | <u>33 764</u> 23 632 | <u>26 732</u> 23 632 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 341</u> 23 886 | <u>34 022</u> 23 886 | <u>35 095</u> 23 886 | <u>31 096</u> 23 886 | <u>34 022</u> 23 886 | <u>26 990</u> 23 886 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 083</u> 23 632 | <u>33 764</u> 23 632 | <u>34 837</u> 23 632 | <u>30 838</u> 23 632 | <u>33 764</u> 23 632 | <u>26 732</u> 23 632 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 341</u> 23 886 | <u>34 022</u> 23 886 | <u>35 095</u> 23 886 | <u>31 096</u> 23 886 | <u>34 022</u> 23 886 | <u>26 990</u> 23 886 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 605</u> 24 146 | <u>34 286</u> 24 146 | <u>35 359</u> 24 146 | <u>31 360</u> 24 146 | <u>34 286</u> 24 146 | <u>27 254</u> 24 146 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 875</u> 24 411 | <u>34 555</u> 24 411 | <u>35 628</u> 24 411 | <u>31 629</u> 24 411 | <u>34 555</u> 24 411 | <u>27 523</u> 24 411 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 432</u> 24 960 | <u>35 113</u> 24 960 | <u>36 186</u> 24 960 | <u>32 187</u> 24 960 | <u>35 113</u> 24 960 | <u>28 080</u> 24 960 |
| 212-101-0800 | 22,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |

8.04-08-2023

42

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0709 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 511</u> 23 383 |
| 212-101-0710 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 764</u> 23 632 |
| 212-101-0711 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 784</u> 22 668 |
| 212-101-0712 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 021</u> 22 901 |
| 212-101-0713 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 264</u> 23 140 |
| 212-101-0714 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 764</u> 23 632 |
| 212-101-0715 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 022</u> 23 886 |
| 212-101-0716 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 764</u> 23 632 |
| 212-101-0717 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 022</u> 23 886 |
| 212-101-0718 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 286</u> 24 146 |
| 212-101-0719 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 555</u> 24 411 |
| 212-101-0720 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 113</u> 24 960 |
| 212-101-0800 | 22,5 7473-2010 | 3 | | | |

| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 866</u> 23 107 | <u>35 425</u> 23 107 | <u>36 937</u> 23 107 | <u>31 841</u> 23 107 | <u>35 425</u> 23 107 | <u>26 461</u> 23 107 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 787</u> 23 341 | <u>33 468</u> 23 341 | <u>34 540</u> 23 341 | <u>30 542</u> 23 341 | <u>33 468</u> 23 341 | <u>26 435</u> 23 341 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 029</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>34 782</u> 23 579 | <u>30 783</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>26 677</u> 23 579 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 528</u> 24 070 | <u>34 209</u> 24 070 | <u>35 282</u> 24 070 | <u>31 283</u> 24 070 | <u>34 209</u> 24 070 | <u>27 176</u> 24 070 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 785</u> 24 323 | <u>34 466</u> 24 323 | <u>35 539</u> 24 323 | <u>31 540</u> 24 323 | <u>34 466</u> 24 323 | <u>27 434</u> 24 323 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 787</u> 23 341 | <u>33 468</u> 23 341 | <u>34 540</u> 23 341 | <u>30 542</u> 23 341 | <u>33 468</u> 23 341 | <u>26 435</u> 23 341 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 029</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>34 782</u> 23 579 | <u>30 783</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>26 677</u> 23 579 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 276</u> 23 822 | <u>33 957</u> 23 822 | <u>35 029</u> 23 822 | <u>31 030</u> 23 822 | <u>33 957</u> 23 822 | <u>26 924</u> 23 822 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 785</u> 24 323 | <u>34 466</u> 24 323 | <u>35 539</u> 24 323 | <u>31 540</u> 24 323 | <u>34 466</u> 24 323 | <u>27 434</u> 24 323 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 048</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>35 802</u> 24 582 | <u>31 803</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>27 697</u> 24 582 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 029</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>34 782</u> 23 579 | <u>30 783</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>26 677</u> 23 579 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 276</u> 23 822 | <u>33 957</u> 23 822 | <u>35 029</u> 23 822 | <u>31 030</u> 23 822 | <u>33 957</u> 23 822 | <u>26 924</u> 23 822 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 528</u> 24 070 | <u>34 209</u> 24 070 | <u>35 282</u> 24 070 | <u>31 283</u> 24 070 | <u>34 209</u> 24 070 | <u>27 176</u> 24 070 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>35 425</u> 23 107 |
| 212-101-0802 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 468</u> 23 341 |
| 212-101-0803 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 710</u> 23 579 |
| 212-101-0804 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 209</u> 24 070 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 466</u> 24 323 |
| 212-101-0806 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 468</u> 23 341 |
| 212-101-0807 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 710</u> 23 579 |
| 212-101-0808 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 957</u> 23 822 |
| 212-101-0809 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 466</u> 24 323 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 729</u> 24 582 |
| 212-101-0811 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 710</u> 23 579 |
| 212-101-0812 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 957</u> 23 822 |
| 212-101-0813 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 209</u> 24 070 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 048</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>35 802</u> 24 582 | <u>31 803</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>27 697</u> 24 582 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 317</u> 24 846 | <u>34 998</u> 24 846 | <u>36 070</u> 24 846 | <u>32 071</u> 24 846 | <u>34 998</u> 24 846 | <u>27 965</u> 24 846 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 048</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>35 802</u> 24 582 | <u>31 803</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>27 697</u> 24 582 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 317</u> 24 846 | <u>34 998</u> 24 846 | <u>36 070</u> 24 846 | <u>32 071</u> 24 846 | <u>34 998</u> 24 846 | <u>27 965</u> 24 846 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 591</u> 25 116 | <u>35 272</u> 25 116 | <u>36 345</u> 25 116 | <u>32 346</u> 25 116 | <u>35 272</u> 25 116 | <u>28 240</u> 25 116 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 871</u> 25 392 | <u>35 552</u> 25 392 | <u>36 625</u> 25 392 | <u>32 626</u> 25 392 | <u>35 552</u> 25 392 | <u>28 520</u> 25 392 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 451</u> 25 963 | <u>36 132</u> 25 963 | <u>37 205</u> 25 963 | <u>33 206</u> 25 963 | <u>36 132</u> 25 963 | <u>29 100</u> 25 963 |
| 212-101-0900 | 25 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>26 701</u> 23 929 | <u>36 260</u> 23 929 | <u>37 771</u> 23 929 | <u>32 675</u> 23 929 | <u>36 260</u> 23 929 | <u>27 296</u> 23 929 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 630</u> 24 170 | <u>34 311</u> 24 170 | <u>35 383</u> 24 170 | <u>31 385</u> 24 170 | <u>34 311</u> 24 170 | <u>27 278</u> 24 170 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 164</u> 22 631 | <u>36 669</u> 22 630 | <u>41 589</u> 22 630 | <u>30 035</u> 22 630 | <u>37 575</u> 22 630 | <u>27 048</u> 22 630 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 510</u> 22 970 | <u>37 015</u> 22 969 | <u>41 936</u> 22 969 | <u>30 381</u> 22 969 | <u>37 921</u> 22 969 | <u>27 395</u> 22 969 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 710</u> 22 186 | <u>36 216</u> 22 186 | <u>41 137</u> 22 186 | <u>29 582</u> 22 186 | <u>37 122</u> 22 186 | <u>26 596</u> 22 186 |

8.04-08-2023

46

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0814 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 729</u> 24 582 |
| 212-101-0815 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 998</u> 24 846 |
| 212-101-0816 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 729</u> 24 582 |
| 212-101-0817 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 998</u> 24 846 |
| 212-101-0818 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 272</u> 25 116 |
| 212-101-0819 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 552</u> 25 392 |
| 212-101-0820 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 132</u> 25 963 |
| 212-101-0900 | 25 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-0901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 260</u> 23 929 |
| 212-101-0902 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 311</u> 24 170 |
| 212-101-0903 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 763</u> 22 630 |
| 212-101-0904 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 109</u> 22 969 |
| 212-101-0905 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 311</u> 22 186 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 051</u> 22 520 | <u>36 556</u> 22 519 | <u>41 477</u> 22 519 | <u>29 922</u> 22 519 | <u>37 462</u> 22 519 | <u>26 935</u> 22 519 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 394</u> 22 857 | <u>36 900</u> 22 857 | <u>41 821</u> 22 857 | <u>30 266</u> 22 857 | <u>37 806</u> 22 857 | <u>27 279</u> 22 857 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 745</u> 23 200 | <u>37 250</u> 23 199 | <u>42 170</u> 23 199 | <u>30 616</u> 23 199 | <u>38 156</u> 23 199 | <u>27 629</u> 23 199 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 616</u> 23 073 | <u>37 121</u> 23 073 | <u>42 042</u> 23 073 | <u>30 487</u> 23 073 | <u>38 027</u> 23 073 | <u>27 501</u> 23 073 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 970</u> 23 420 | <u>37 474</u> 23 420 | <u>42 395</u> 23 420 | <u>30 840</u> 23 420 | <u>38 380</u> 23 420 | <u>27 854</u> 23 420 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 328</u> 23 772 | <u>37 833</u> 23 771 | <u>42 754</u> 23 771 | <u>31 199</u> 23 771 | <u>38 739</u> 23 771 | <u>28 212</u> 23 771 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 691</u> 24 127 | <u>38 196</u> 24 127 | <u>43 117</u> 24 127 | <u>31 562</u> 24 127 | <u>39 102</u> 24 127 | <u>28 576</u> 24 127 |
| 212-101-1000 | 27,5 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>26 701</u> 23 929 | <u>36 260</u> 23 929 | <u>37 771</u> 23 929 | <u>32 675</u> 23 929 | <u>36 260</u> 23 929 | <u>27 296</u> 23 929 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 630</u> 24 170 | <u>34 311</u> 24 170 | <u>35 383</u> 24 170 | <u>31 385</u> 24 170 | <u>34 311</u> 24 170 | <u>27 278</u> 24 170 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 136</u> 24 669 | <u>34 817</u> 24 669 | <u>35 890</u> 24 669 | <u>31 891</u> 24 669 | <u>34 817</u> 24 669 | <u>27 785</u> 24 669 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 397</u> 24 926 | <u>35 078</u> 24 926 | <u>36 151</u> 24 926 | <u>32 152</u> 24 926 | <u>35 078</u> 24 926 | <u>28 046</u> 24 926 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 630</u> 24 170 | <u>34 311</u> 24 170 | <u>35 383</u> 24 170 | <u>31 385</u> 24 170 | <u>34 311</u> 24 170 | <u>27 278</u> 24 170 |

8.04-08-2023

48

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-0906 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 650</u> 22 519 |
| 212-101-0907 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 994</u> 22 857 |
| 212-101-0908 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 344</u> 23 199 |
| 212-101-0909 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 215</u> 23 073 |
| 212-101-0910 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 569</u> 23 420 |
| 212-101-0911 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 927</u> 23 771 |
| 212-101-0912 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 291</u> 24 127 |
| 212-101-1000 | 27,5 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 260</u> 23 929 |
| 212-101-1002 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 311</u> 24 170 |
| 212-101-1003 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 817</u> 24 669 |
| 212-101-1004 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 078</u> 24 926 |
| 212-101-1005 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 311</u> 24 170 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 880</u> 24 417 | <u>34 561</u> 24 417 | <u>35 634</u> 24 417 | <u>31 635</u> 24 417 | <u>34 561</u> 24 417 | <u>27 529</u> 24 417 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 397</u> 24 926 | <u>35 078</u> 24 926 | <u>36 151</u> 24 926 | <u>32 152</u> 24 926 | <u>35 078</u> 24 926 | <u>28 046</u> 24 926 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 664</u> 25 188 | <u>35 345</u> 25 188 | <u>36 417</u> 25 188 | <u>32 419</u> 25 188 | <u>35 345</u> 25 188 | <u>28 312</u> 25 188 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 664</u> 25 188 | <u>35 345</u> 25 188 | <u>36 417</u> 25 188 | <u>32 419</u> 25 188 | <u>35 345</u> 25 188 | <u>28 312</u> 25 188 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 936</u> 25 456 | <u>35 617</u> 25 456 | <u>36 690</u> 25 456 | <u>32 691</u> 25 456 | <u>35 617</u> 25 456 | <u>28 584</u> 25 456 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 498</u> 26 009 | <u>36 179</u> 26 009 | <u>37 252</u> 26 009 | <u>33 253</u> 26 009 | <u>36 179</u> 26 009 | <u>29 147</u> 26 009 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 788</u> 26 295 | <u>36 469</u> 26 295 | <u>37 542</u> 26 295 | <u>33 543</u> 26 295 | <u>36 469</u> 26 295 | <u>29 437</u> 26 295 |
| 212-101-1100 | 30 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 608</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>38 679</u> 24 821 | <u>33 582</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>28 203</u> 24 821 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 546</u> 25 072 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>36 300</u> 25 072 | <u>32 301</u> 25 072 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>28 195</u> 25 072 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 071</u> 25 589 | <u>35 752</u> 25 589 | <u>36 825</u> 25 589 | <u>32 826</u> 25 589 | <u>35 752</u> 25 589 | <u>28 720</u> 25 589 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 342</u> 25 856 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>37 096</u> 25 856 | <u>33 097</u> 25 856 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>28 991</u> 25 856 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 546</u> 25 072 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>36 300</u> 25 072 | <u>32 301</u> 25 072 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>28 195</u> 25 072 |

8.04-08-2023

50

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1006 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 561</u> 24 417 |
| 212-101-1007 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 078</u> 24 926 |
| 212-101-1008 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 345</u> 25 188 |
| 212-101-1009 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 345</u> 25 188 |
| 212-101-1010 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 617</u> 25 456 |
| 212-101-1011 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 179</u> 26 009 |
| 212-101-1012 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 469</u> 26 295 |
| 212-101-1100 | 30 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 167</u> 24 821 |
| 212-101-1102 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 227</u> 25 072 |
| 212-101-1103 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 752</u> 25 589 |
| 212-101-1104 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 023</u> 25 856 |
| 212-101-1105 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 227</u> 25 072 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 806</u> 25 328 | <u>35 487</u> 25 328 | <u>36 560</u> 25 328 | <u>32 561</u> 25 328 | <u>35 487</u> 25 328 | <u>28 454</u> 25 328 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 342</u> 25 856 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>37 096</u> 25 856 | <u>33 097</u> 25 856 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>28 991</u> 25 856 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 619</u> 26 128 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>37 372</u> 26 128 | <u>33 373</u> 26 128 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>29 267</u> 26 128 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 619</u> 26 128 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>37 372</u> 26 128 | <u>33 373</u> 26 128 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>29 267</u> 26 128 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 901</u> 26 406 | <u>36 582</u> 26 406 | <u>37 655</u> 26 406 | <u>33 656</u> 26 406 | <u>36 582</u> 26 406 | <u>29 550</u> 26 406 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 484</u> 26 980 | <u>37 165</u> 26 980 | <u>38 238</u> 26 980 | <u>34 239</u> 26 980 | <u>37 165</u> 26 980 | <u>30 133</u> 26 980 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 785</u> 27 276 | <u>37 466</u> 27 276 | <u>38 539</u> 27 276 | <u>34 540</u> 27 276 | <u>37 466</u> 27 276 | <u>30 434</u> 27 276 |
| 212-101-1200 | 35 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>28 869</u> 26 063 | <u>38 428</u> 26 063 | <u>39 939</u> 26 063 | <u>34 843</u> 26 063 | <u>38 428</u> 26 063 | <u>29 464</u> 26 063 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 820</u> 26 326 | <u>36 501</u> 26 326 | <u>37 573</u> 26 326 | <u>33 574</u> 26 326 | <u>36 501</u> 26 326 | <u>29 468</u> 26 326 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 371</u> 26 869 | <u>37 052</u> 26 869 | <u>38 125</u> 26 869 | <u>34 126</u> 26 869 | <u>37 052</u> 26 869 | <u>30 020</u> 26 869 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 655</u> 27 148 | <u>37 336</u> 27 148 | <u>38 409</u> 27 148 | <u>34 410</u> 27 148 | <u>37 336</u> 27 148 | <u>30 304</u> 27 148 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 820</u> 26 326 | <u>36 501</u> 26 326 | <u>37 573</u> 26 326 | <u>33 574</u> 26 326 | <u>36 501</u> 26 326 | <u>29 468</u> 26 326 |

8.04-08-2023

52

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1106 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 487</u> 25 328 |
| 212-101-1107 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 023</u> 25 856 |
| 212-101-1108 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 299</u> 26 128 |
| 212-101-1109 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 299</u> 26 128 |
| 212-101-1110 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 582</u> 26 406 |
| 212-101-1111 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 165</u> 26 980 |
| 212-101-1112 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 466</u> 27 276 |
| 212-101-1200 | 35 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>38 428</u> 26 063 |
| 212-101-1202 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 501</u> 26 326 |
| 212-101-1203 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 052</u> 26 869 |
| 212-101-1204 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 336</u> 27 148 |
| 212-101-1205 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 501</u> 26 326 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 093</u> 26 594 | <u>36 774</u> 26 594 | <u>37 846</u> 26 594 | <u>33 847</u> 26 594 | <u>36 774</u> 26 594 | <u>29 741</u> 26 594 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 655</u> 27 148 | <u>37 336</u> 27 148 | <u>38 409</u> 27 148 | <u>34 410</u> 27 148 | <u>37 336</u> 27 148 | <u>30 304</u> 27 148 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 946</u> 27 434 | <u>37 627</u> 27 434 | <u>38 700</u> 27 434 | <u>34 701</u> 27 434 | <u>37 627</u> 27 434 | <u>30 594</u> 27 434 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 946</u> 27 434 | <u>37 627</u> 27 434 | <u>38 700</u> 27 434 | <u>34 701</u> 27 434 | <u>37 627</u> 27 434 | <u>30 594</u> 27 434 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 242</u> 27 726 | <u>37 923</u> 27 726 | <u>38 996</u> 27 726 | <u>34 997</u> 27 726 | <u>37 923</u> 27 726 | <u>30 891</u> 27 726 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 855</u> 28 329 | <u>38 536</u> 28 329 | <u>39 609</u> 28 329 | <u>35 610</u> 28 329 | <u>38 536</u> 28 329 | <u>31 503</u> 28 329 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 171</u> 28 640 | <u>38 852</u> 28 640 | <u>39 925</u> 28 640 | <u>35 926</u> 28 640 | <u>38 852</u> 28 640 | <u>31 820</u> 28 640 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 193</u> 27 366 | <u>39 752</u> 27 366 | <u>41 263</u> 27 366 | <u>36 167</u> 27 366 | <u>39 752</u> 27 366 | <u>30 788</u> 27 366 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 157</u> 27 642 | <u>37 838</u> 27 642 | <u>38 911</u> 27 642 | <u>34 912</u> 27 642 | <u>37 838</u> 27 642 | <u>30 806</u> 27 642 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 736</u> 28 212 | <u>38 417</u> 28 212 | <u>39 490</u> 28 212 | <u>35 491</u> 28 212 | <u>38 417</u> 28 212 | <u>31 385</u> 28 212 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 035</u> 28 506 | <u>38 716</u> 28 506 | <u>39 788</u> 28 506 | <u>35 789</u> 28 506 | <u>38 716</u> 28 506 | <u>31 683</u> 28 506 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 157</u> 27 642 | <u>37 838</u> 27 642 | <u>38 911</u> 27 642 | <u>34 912</u> 27 642 | <u>37 838</u> 27 642 | <u>30 806</u> 27 642 |

8.04-08-2023

54

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1206 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 774</u> 26 594 |
| 212-101-1207 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 336</u> 27 148 |
| 212-101-1208 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 627</u> 27 434 |
| 212-101-1209 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 627</u> 27 434 |
| 212-101-1210 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 923</u> 27 726 |
| 212-101-1211 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 536</u> 28 329 |
| 212-101-1212 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 852</u> 28 640 |
| 212-101-1300 | 40 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 752</u> 27 366 |
| 212-101-1302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 838</u> 27 642 |
| 212-101-1303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 417</u> 28 212 |
| 212-101-1304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 716</u> 28 506 |
| 212-101-1305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 838</u> 27 642 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 444</u> 27 924 | <u>38 125</u> 27 924 | <u>39 197</u> 27 924 | <u>35 198</u> 27 924 | <u>38 125</u> 27 924 | <u>31 092</u> 27 924 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 035</u> 28 506 | <u>38 716</u> 28 506 | <u>39 788</u> 28 506 | <u>35 789</u> 28 506 | <u>38 716</u> 28 506 | <u>31 683</u> 28 506 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 339</u> 28 806 | <u>39 020</u> 28 806 | <u>40 093</u> 28 806 | <u>36 094</u> 28 806 | <u>39 020</u> 28 806 | <u>31 988</u> 28 806 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 339</u> 28 806 | <u>39 020</u> 28 806 | <u>40 093</u> 28 806 | <u>36 094</u> 28 806 | <u>39 020</u> 28 806 | <u>31 988</u> 28 806 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 651</u> 29 112 | <u>39 332</u> 29 112 | <u>40 405</u> 29 112 | <u>36 406</u> 29 112 | <u>39 332</u> 29 112 | <u>32 299</u> 29 112 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 294</u> 29 745 | <u>39 975</u> 29 745 | <u>41 048</u> 29 745 | <u>37 049</u> 29 745 | <u>39 975</u> 29 745 | <u>32 942</u> 29 745 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 626</u> 30 072 | <u>40 307</u> 30 072 | <u>41 380</u> 30 072 | <u>37 381</u> 30 072 | <u>40 307</u> 30 072 | <u>33 275</u> 30 072 |
| 212-101-1400 | 45 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 583</u> 28 734 | <u>41 142</u> 28 734 | <u>42 654</u> 28 734 | <u>37 557</u> 28 734 | <u>41 142</u> 28 734 | <u>32 178</u> 28 734 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 561</u> 29 024 | <u>39 242</u> 29 024 | <u>40 315</u> 29 024 | <u>36 316</u> 29 024 | <u>39 242</u> 29 024 | <u>32 210</u> 29 024 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 169</u> 29 623 | <u>39 850</u> 29 623 | <u>40 923</u> 29 623 | <u>36 924</u> 29 623 | <u>39 850</u> 29 623 | <u>32 818</u> 29 623 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 483</u> 29 931 | <u>40 164</u> 29 931 | <u>41 237</u> 29 931 | <u>37 238</u> 29 931 | <u>40 164</u> 29 931 | <u>33 131</u> 29 931 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 561</u> 29 024 | <u>39 242</u> 29 024 | <u>40 315</u> 29 024 | <u>36 316</u> 29 024 | <u>39 242</u> 29 024 | <u>32 210</u> 29 024 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 125</u> 27 924 |
| 212-101-1307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 716</u> 28 506 |
| 212-101-1308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 020</u> 28 806 |
| 212-101-1309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 020</u> 28 806 |
| 212-101-1310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 332</u> 29 112 |
| 212-101-1311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 975</u> 29 745 |
| 212-101-1312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 307</u> 30 072 |
| 212-101-1400 | 45 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>41 142</u> 28 734 |
| 212-101-1402 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 242</u> 29 024 |
| 212-101-1403 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 850</u> 29 623 |
| 212-101-1404 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 164</u> 29 931 |
| 212-101-1405 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 242</u> 29 024 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 862</u> 29 320 | <u>39 543</u> 29 320 | <u>40 616</u> 29 320 | <u>36 617</u> 29 320 | <u>39 543</u> 29 320 | <u>32 511</u> 29 320 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 483</u> 29 931 | <u>40 164</u> 29 931 | <u>41 237</u> 29 931 | <u>37 238</u> 29 931 | <u>40 164</u> 29 931 | <u>33 131</u> 29 931 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 803</u> 30 246 | <u>40 484</u> 30 246 | <u>41 557</u> 30 246 | <u>37 558</u> 30 246 | <u>40 484</u> 30 246 | <u>33 451</u> 30 246 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 803</u> 30 246 | <u>40 484</u> 30 246 | <u>41 557</u> 30 246 | <u>37 558</u> 30 246 | <u>40 484</u> 30 246 | <u>33 451</u> 30 246 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 130</u> 30 568 | <u>40 811</u> 30 568 | <u>41 884</u> 30 568 | <u>37 885</u> 30 568 | <u>40 811</u> 30 568 | <u>33 778</u> 30 568 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 805</u> 31 233 | <u>41 486</u> 31 233 | <u>42 559</u> 31 233 | <u>38 560</u> 31 233 | <u>41 486</u> 31 233 | <u>34 453</u> 31 233 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 154</u> 31 576 | <u>41 835</u> 31 576 | <u>42 907</u> 31 576 | <u>38 908</u> 31 576 | <u>41 835</u> 31 576 | <u>34 802</u> 31 576 |
| 212-101-1500 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1501 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 520</u> 16 861 | <u>29 079</u> 16 861 | <u>30 591</u> 16 861 | <u>25 494</u> 16 861 | <u>29 079</u> 16 861 | <u>20 115</u> 16 861 |
| 212-101-1600 | 7473-2010 5, | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1601 | 7473-2010 5, | 3 | 1 | 2400 | <u>21 233</u> 18 547 | <u>30 792</u> 18 547 | <u>32 304</u> 18 547 | <u>27 208</u> 18 547 | <u>30 792</u> 18 547 | <u>21 828</u> 18 547 |
| 212-101-1700 | 7473-2010 7,5, | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 118</u> 20 402 | <u>32 676</u> 20 402 | <u>34 188</u> 20 402 | <u>29 092</u> 20 402 | <u>32 676</u> 20 402 | <u>23 713</u> 20 402 |

8.04-08-2023

58

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1406 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 543</u> 29 320 |
| 212-101-1407 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 164</u> 29 931 |
| 212-101-1408 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 484</u> 30 246 |
| 212-101-1409 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 484</u> 30 246 |
| 212-101-1410 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 811</u> 30 568 |
| 212-101-1411 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 486</u> 31 233 |
| 212-101-1412 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 835</u> 31 576 |
| 212-101-1500 | 7473-2010 3,5 | 3 | | | |
| 212-101-1501 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 079</u> 16 861 |
| 212-101-1600 | 7473-2010 5, | 3 | | | |
| 212-101-1601 | 7473-2010 5, | 3 | 1 | 2400 | <u>30 792</u> 18 547 |
| 212-101-1700 | 7473-2010 7,5, | 3 | | | |
| 212-101-1701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>32 676</u> 20 402 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 010</u> 20 608 | <u>30 691</u> 20 608 | <u>31 764</u> 20 608 | <u>27 765</u> 20 608 | <u>30 691</u> 20 608 | <u>23 659</u> 20 608 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 224</u> 20 818 | <u>30 905</u> 20 818 | <u>31 978</u> 20 818 | <u>27 979</u> 20 818 | <u>30 905</u> 20 818 | <u>23 873</u> 20 818 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 442</u> 21 033 | <u>31 123</u> 21 033 | <u>32 196</u> 21 033 | <u>28 197</u> 21 033 | <u>31 123</u> 21 033 | <u>24 091</u> 21 033 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 892</u> 21 476 | <u>31 573</u> 21 476 | <u>32 646</u> 21 476 | <u>28 647</u> 21 476 | <u>31 573</u> 21 476 | <u>24 540</u> 21 476 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 124</u> 21 704 | <u>31 805</u> 21 704 | <u>32 878</u> 21 704 | <u>28 879</u> 21 704 | <u>31 805</u> 21 704 | <u>24 773</u> 21 704 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 224</u> 20 818 | <u>30 905</u> 20 818 | <u>31 978</u> 20 818 | <u>27 979</u> 20 818 | <u>30 905</u> 20 818 | <u>23 873</u> 20 818 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 442</u> 21 033 | <u>31 123</u> 21 033 | <u>32 196</u> 21 033 | <u>28 197</u> 21 033 | <u>31 123</u> 21 033 | <u>24 091</u> 21 033 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 665</u> 21 252 | <u>31 345</u> 21 252 | <u>32 418</u> 21 252 | <u>28 419</u> 21 252 | <u>31 345</u> 21 252 | <u>24 313</u> 21 252 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 124</u> 21 704 | <u>31 805</u> 21 704 | <u>32 878</u> 21 704 | <u>28 879</u> 21 704 | <u>31 805</u> 21 704 | <u>24 773</u> 21 704 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 361</u> 21 937 | <u>32 042</u> 21 937 | <u>33 115</u> 21 937 | <u>29 116</u> 21 937 | <u>32 042</u> 21 937 | <u>25 010</u> 21 937 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 442</u> 21 033 | <u>31 123</u> 21 033 | <u>32 196</u> 21 033 | <u>28 197</u> 21 033 | <u>31 123</u> 21 033 | <u>24 091</u> 21 033 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 665</u> 21 252 | <u>31 345</u> 21 252 | <u>32 418</u> 21 252 | <u>28 419</u> 21 252 | <u>31 345</u> 21 252 | <u>24 313</u> 21 252 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 892</u> 21 476 | <u>31 573</u> 21 476 | <u>32 646</u> 21 476 | <u>28 647</u> 21 476 | <u>31 573</u> 21 476 | <u>24 540</u> 21 476 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1702 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 691</u> 20 608 |
| 212-101-1703 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 905</u> 20 818 |
| 212-101-1704 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 123</u> 21 033 |
| 212-101-1705 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 573</u> 21 476 |
| 212-101-1706 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 805</u> 21 704 |
| 212-101-1707 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 905</u> 20 818 |
| 212-101-1708 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 123</u> 21 033 |
| 212-101-1709 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 345</u> 21 252 |
| 212-101-1710 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 805</u> 21 704 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 042</u> 21 937 |
| 212-101-1712 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 123</u> 21 033 |
| 212-101-1713 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 345</u> 21 252 |
| 212-101-1714 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 573</u> 21 476 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 361</u> 21 937 | <u>32 042</u> 21 937 | <u>33 115</u> 21 937 | <u>29 116</u> 21 937 | <u>32 042</u> 21 937 | <u>25 010</u> 21 937 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 603</u> 22 176 | <u>32 284</u> 22 176 | <u>33 357</u> 22 176 | <u>29 358</u> 22 176 | <u>32 284</u> 22 176 | <u>25 252</u> 22 176 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 665</u> 21 252 | <u>31 345</u> 21 252 | <u>32 418</u> 21 252 | <u>28 419</u> 21 252 | <u>31 345</u> 21 252 | <u>24 313</u> 21 252 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 892</u> 21 476 | <u>31 573</u> 21 476 | <u>32 646</u> 21 476 | <u>28 647</u> 21 476 | <u>31 573</u> 21 476 | <u>24 540</u> 21 476 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 124</u> 21 704 | <u>31 805</u> 21 704 | <u>32 878</u> 21 704 | <u>28 879</u> 21 704 | <u>31 805</u> 21 704 | <u>24 773</u> 21 704 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 603</u> 22 176 | <u>32 284</u> 22 176 | <u>33 357</u> 22 176 | <u>29 358</u> 22 176 | <u>32 284</u> 22 176 | <u>25 252</u> 22 176 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 851</u> 22 420 | <u>32 532</u> 22 420 | <u>33 605</u> 22 420 | <u>29 606</u> 22 420 | <u>32 532</u> 22 420 | <u>25 500</u> 22 420 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 971</u> 21 241 | <u>33 529</u> 21 241 | <u>35 041</u> 21 241 | <u>29 945</u> 21 241 | <u>33 529</u> 21 241 | <u>24 566</u> 21 241 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 872</u> 21 456 | <u>31 553</u> 21 456 | <u>32 625</u> 21 456 | <u>28 626</u> 21 456 | <u>31 553</u> 21 456 | <u>24 520</u> 21 456 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 094</u> 21 675 | <u>31 775</u> 21 675 | <u>32 848</u> 21 675 | <u>28 849</u> 21 675 | <u>31 775</u> 21 675 | <u>24 743</u> 21 675 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 321</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>33 075</u> 21 898 | <u>29 076</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>24 970</u> 21 898 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 789</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>33 543</u> 22 359 | <u>29 544</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>25 438</u> 22 359 |

8.04-08-2023

62

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-101-1715 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 042</u> 21 937 |
| 212-101-1716 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 284</u> 22 176 |
| 212-101-1717 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 345</u> 21 252 |
| 212-101-1718 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 573</u> 21 476 |
| 212-101-1719 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 805</u> 21 704 |
| 212-101-1720 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 284</u> 22 176 |
| 212-101-1721 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 532</u> 22 420 |
| 212-101-1800 | 10, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>33 529</u> 21 241 |
| 212-101-1802 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 553</u> 21 456 |
| 212-101-1803 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 775</u> 21 675 |
| 212-101-1804 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 002</u> 21 898 |
| 212-101-1805 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 470</u> 22 359 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 031</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>33 785</u> 22 597 | <u>29 786</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>25 680</u> 22 597 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 094</u> 21 675 | <u>31 775</u> 21 675 | <u>32 848</u> 21 675 | <u>28 849</u> 21 675 | <u>31 775</u> 21 675 | <u>24 743</u> 21 675 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 321</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>33 075</u> 21 898 | <u>29 076</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>24 970</u> 21 898 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 553</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>33 307</u> 22 126 | <u>29 308</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>25 201</u> 22 126 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 031</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>33 785</u> 22 597 | <u>29 786</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>25 680</u> 22 597 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 278</u> 22 840 | <u>32 959</u> 22 840 | <u>34 032</u> 22 840 | <u>30 033</u> 22 840 | <u>32 959</u> 22 840 | <u>25 927</u> 22 840 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 321</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>33 075</u> 21 898 | <u>29 076</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>24 970</u> 21 898 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 553</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>33 307</u> 22 126 | <u>29 308</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>25 201</u> 22 126 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 789</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>33 543</u> 22 359 | <u>29 544</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>25 438</u> 22 359 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 278</u> 22 840 | <u>32 959</u> 22 840 | <u>34 032</u> 22 840 | <u>30 033</u> 22 840 | <u>32 959</u> 22 840 | <u>25 927</u> 22 840 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 530</u> 23 088 | <u>33 211</u> 23 088 | <u>34 284</u> 23 088 | <u>30 285</u> 23 088 | <u>33 211</u> 23 088 | <u>26 179</u> 23 088 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 553</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>33 307</u> 22 126 | <u>29 308</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>25 201</u> 22 126 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 789</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>33 543</u> 22 359 | <u>29 544</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>25 438</u> 22 359 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1806 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 712</u> 22 597 |
| 212-101-1807 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 775</u> 21 675 |
| 212-101-1808 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 002</u> 21 898 |
| 212-101-1809 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 234</u> 22 126 |
| 212-101-1810 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 712</u> 22 597 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 959</u> 22 840 |
| 212-101-1812 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 002</u> 21 898 |
| 212-101-1813 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 234</u> 22 126 |
| 212-101-1814 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 470</u> 22 359 |
| 212-101-1815 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 959</u> 22 840 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 211</u> 23 088 |
| 212-101-1817 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 234</u> 22 126 |
| 212-101-1818 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 470</u> 22 359 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 031</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>33 785</u> 22 597 | <u>29 786</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>25 680</u> 22 597 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 530</u> 23 088 | <u>33 211</u> 23 088 | <u>34 284</u> 23 088 | <u>30 285</u> 23 088 | <u>33 211</u> 23 088 | <u>26 179</u> 23 088 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 788</u> 23 342 | <u>33 469</u> 23 342 | <u>34 542</u> 23 342 | <u>30 543</u> 23 342 | <u>33 469</u> 23 342 | <u>26 437</u> 23 342 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>23 971</u> 21 241 | <u>33 529</u> 21 241 | <u>35 041</u> 21 241 | <u>29 945</u> 21 241 | <u>33 529</u> 21 241 | <u>24 566</u> 21 241 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 872</u> 21 456 | <u>31 553</u> 21 456 | <u>32 625</u> 21 456 | <u>28 626</u> 21 456 | <u>31 553</u> 21 456 | <u>24 520</u> 21 456 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 094</u> 21 675 | <u>31 775</u> 21 675 | <u>32 848</u> 21 675 | <u>28 849</u> 21 675 | <u>31 775</u> 21 675 | <u>24 743</u> 21 675 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 321</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>33 075</u> 21 898 | <u>29 076</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>24 970</u> 21 898 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 789</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>33 543</u> 22 359 | <u>29 544</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>25 438</u> 22 359 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 031</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>33 785</u> 22 597 | <u>29 786</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>25 680</u> 22 597 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 094</u> 21 675 | <u>31 775</u> 21 675 | <u>32 848</u> 21 675 | <u>28 849</u> 21 675 | <u>31 775</u> 21 675 | <u>24 743</u> 21 675 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 321</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>33 075</u> 21 898 | <u>29 076</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>24 970</u> 21 898 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 553</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>33 307</u> 22 126 | <u>29 308</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>25 201</u> 22 126 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1819 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 712</u> 22 597 |
| 212-101-1820 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 211</u> 23 088 |
| 212-101-1821 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 469</u> 23 342 |
| 212-101-1900 | 12,5, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-1901 | | 3 | 1 | 2400 | <u>33 529</u> 21 241 |
| 212-101-1902 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 553</u> 21 456 |
| 212-101-1903 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 775</u> 21 675 |
| 212-101-1904 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 002</u> 21 898 |
| 212-101-1905 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 470</u> 22 359 |
| 212-101-1906 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 712</u> 22 597 |
| 212-101-1907 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 775</u> 21 675 |
| 212-101-1908 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 002</u> 21 898 |
| 212-101-1909 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 234</u> 22 126 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 031</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>33 785</u> 22 597 | <u>29 786</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>25 680</u> 22 597 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 278</u> 22 840 | <u>32 959</u> 22 840 | <u>34 032</u> 22 840 | <u>30 033</u> 22 840 | <u>32 959</u> 22 840 | <u>25 927</u> 22 840 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 321</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>33 075</u> 21 898 | <u>29 076</u> 21 898 | <u>32 002</u> 21 898 | <u>24 970</u> 21 898 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 553</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>33 307</u> 22 126 | <u>29 308</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>25 201</u> 22 126 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 789</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>33 543</u> 22 359 | <u>29 544</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>25 438</u> 22 359 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 278</u> 22 840 | <u>32 959</u> 22 840 | <u>34 032</u> 22 840 | <u>30 033</u> 22 840 | <u>32 959</u> 22 840 | <u>25 927</u> 22 840 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 530</u> 23 088 | <u>33 211</u> 23 088 | <u>34 284</u> 23 088 | <u>30 285</u> 23 088 | <u>33 211</u> 23 088 | <u>26 179</u> 23 088 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 553</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>33 307</u> 22 126 | <u>29 308</u> 22 126 | <u>32 234</u> 22 126 | <u>25 201</u> 22 126 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 789</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>33 543</u> 22 359 | <u>29 544</u> 22 359 | <u>32 470</u> 22 359 | <u>25 438</u> 22 359 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 031</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>33 785</u> 22 597 | <u>29 786</u> 22 597 | <u>32 712</u> 22 597 | <u>25 680</u> 22 597 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 530</u> 23 088 | <u>33 211</u> 23 088 | <u>34 284</u> 23 088 | <u>30 285</u> 23 088 | <u>33 211</u> 23 088 | <u>26 179</u> 23 088 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 788</u> 23 342 | <u>33 469</u> 23 342 | <u>34 542</u> 23 342 | <u>30 543</u> 23 342 | <u>33 469</u> 23 342 | <u>26 437</u> 23 342 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-1910 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 712</u> 22 597 |
| 212-101-1911 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 959</u> 22 840 |
| 212-101-1912 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 002</u> 21 898 |
| 212-101-1913 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 234</u> 22 126 |
| 212-101-1914 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 470</u> 22 359 |
| 212-101-1915 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 959</u> 22 840 |
| 212-101-1916 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 211</u> 23 088 |
| 212-101-1917 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 234</u> 22 126 |
| 212-101-1918 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 470</u> 22 359 |
| 212-101-1919 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 712</u> 22 597 |
| 212-101-1920 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 211</u> 23 088 |
| 212-101-1921 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 469</u> 23 342 |
| 212-101-2000 | 15, 7473-2010 | 3 | | | |

| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>24 950</u> 22 205 | <u>34 509</u> 22 205 | <u>36 021</u> 22 205 | <u>30 924</u> 22 205 | <u>34 509</u> 22 205 | <u>25 545</u> 22 205 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 861</u> 22 430 | <u>32 542</u> 22 430 | <u>33 615</u> 22 430 | <u>29 616</u> 22 430 | <u>32 542</u> 22 430 | <u>25 510</u> 22 430 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 094</u> 22 659 | <u>32 775</u> 22 659 | <u>33 848</u> 22 659 | <u>29 849</u> 22 659 | <u>32 775</u> 22 659 | <u>25 742</u> 22 659 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 331</u> 22 892 | <u>33 012</u> 22 892 | <u>34 085</u> 22 892 | <u>30 086</u> 22 892 | <u>33 012</u> 22 892 | <u>25 980</u> 22 892 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 821</u> 23 374 | <u>33 502</u> 23 374 | <u>34 575</u> 23 374 | <u>30 576</u> 23 374 | <u>33 502</u> 23 374 | <u>26 469</u> 23 374 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 073</u> 23 623 | <u>33 754</u> 23 623 | <u>34 827</u> 23 623 | <u>30 828</u> 23 623 | <u>33 754</u> 23 623 | <u>26 722</u> 23 623 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 094</u> 22 659 | <u>32 775</u> 22 659 | <u>33 848</u> 22 659 | <u>29 849</u> 22 659 | <u>32 775</u> 22 659 | <u>25 742</u> 22 659 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 331</u> 22 892 | <u>33 012</u> 22 892 | <u>34 085</u> 22 892 | <u>30 086</u> 22 892 | <u>33 012</u> 22 892 | <u>25 980</u> 22 892 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 573</u> 23 131 | <u>33 254</u> 23 131 | <u>34 327</u> 23 131 | <u>30 328</u> 23 131 | <u>33 254</u> 23 131 | <u>26 222</u> 23 131 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 073</u> 23 623 | <u>33 754</u> 23 623 | <u>34 827</u> 23 623 | <u>30 828</u> 23 623 | <u>33 754</u> 23 623 | <u>26 722</u> 23 623 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 331</u> 23 877 | <u>34 012</u> 23 877 | <u>35 085</u> 23 877 | <u>31 086</u> 23 877 | <u>34 012</u> 23 877 | <u>26 980</u> 23 877 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 331</u> 22 892 | <u>33 012</u> 22 892 | <u>34 085</u> 22 892 | <u>30 086</u> 22 892 | <u>33 012</u> 22 892 | <u>25 980</u> 22 892 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 573</u> 23 131 | <u>33 254</u> 23 131 | <u>34 327</u> 23 131 | <u>30 328</u> 23 131 | <u>33 254</u> 23 131 | <u>26 222</u> 23 131 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2001 | | 3 | 1 | 2400 | <u>34 509</u> 22 205 |
| 212-101-2002 | F50, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 542</u> 22 430 |
| 212-101-2003 | F50, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 775</u> 22 659 |
| 212-101-2004 | F50, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 012</u> 22 892 |
| 212-101-2005 | F50, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 502</u> 23 374 |
| 212-101-2006 | F50, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 754</u> 23 623 |
| 212-101-2007 | F100, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 775</u> 22 659 |
| 212-101-2008 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 012</u> 22 892 |
| 212-101-2009 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 254</u> 23 131 |
| 212-101-2010 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 754</u> 23 623 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 012</u> 23 877 |
| 212-101-2012 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 012</u> 22 892 |
| 212-101-2013 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 254</u> 23 131 |

| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 821</u> 23 374 | <u>33 502</u> 23 374 | <u>34 575</u> 23 374 | <u>30 576</u> 23 374 | <u>33 502</u> 23 374 | <u>26 469</u> 23 374 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 331</u> 23 877 | <u>34 012</u> 23 877 | <u>35 085</u> 23 877 | <u>31 086</u> 23 877 | <u>34 012</u> 23 877 | <u>26 980</u> 23 877 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 595</u> 24 136 | <u>34 276</u> 24 136 | <u>35 349</u> 24 136 | <u>31 350</u> 24 136 | <u>34 276</u> 24 136 | <u>27 244</u> 24 136 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 573</u> 23 131 | <u>33 254</u> 23 131 | <u>34 327</u> 23 131 | <u>30 328</u> 23 131 | <u>33 254</u> 23 131 | <u>26 222</u> 23 131 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 821</u> 23 374 | <u>33 502</u> 23 374 | <u>34 575</u> 23 374 | <u>30 576</u> 23 374 | <u>33 502</u> 23 374 | <u>26 469</u> 23 374 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 073</u> 23 623 | <u>33 754</u> 23 623 | <u>34 827</u> 23 623 | <u>30 828</u> 23 623 | <u>33 754</u> 23 623 | <u>26 722</u> 23 623 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 595</u> 24 136 | <u>34 276</u> 24 136 | <u>35 349</u> 24 136 | <u>31 350</u> 24 136 | <u>34 276</u> 24 136 | <u>27 244</u> 24 136 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 865</u> 24 401 | <u>34 546</u> 24 401 | <u>35 618</u> 24 401 | <u>31 619</u> 24 401 | <u>34 546</u> 24 401 | <u>27 513</u> 24 401 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 595</u> 24 136 | <u>34 276</u> 24 136 | <u>35 349</u> 24 136 | <u>31 350</u> 24 136 | <u>34 276</u> 24 136 | <u>27 244</u> 24 136 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 865</u> 24 401 | <u>34 546</u> 24 401 | <u>35 618</u> 24 401 | <u>31 619</u> 24 401 | <u>34 546</u> 24 401 | <u>27 513</u> 24 401 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 140</u> 24 673 | <u>34 821</u> 24 673 | <u>35 894</u> 24 673 | <u>31 895</u> 24 673 | <u>34 821</u> 24 673 | <u>27 789</u> 24 673 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 422</u> 24 950 | <u>35 103</u> 24 950 | <u>36 176</u> 24 950 | <u>32 177</u> 24 950 | <u>35 103</u> 24 950 | <u>28 070</u> 24 950 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 004</u> 25 523 | <u>35 685</u> 25 523 | <u>36 758</u> 25 523 | <u>32 759</u> 25 523 | <u>35 685</u> 25 523 | <u>28 653</u> 25 523 |

8.04-08-2023

72

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2014 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 502</u> 23 374 |
| 212-101-2015 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 012</u> 23 877 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 276</u> 24 136 |
| 212-101-2017 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 254</u> 23 131 |
| 212-101-2018 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 502</u> 23 374 |
| 212-101-2019 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 754</u> 23 623 |
| 212-101-2020 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 276</u> 24 136 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 546</u> 24 401 |
| 212-101-2022 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 276</u> 24 136 |
| 212-101-2023 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 546</u> 24 401 |
| 212-101-2024 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 821</u> 24 673 |
| 212-101-2025 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 103</u> 24 950 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 685</u> 25 523 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>25 866</u> 23 107 | <u>35 425</u> 23 107 | <u>36 937</u> 23 107 | <u>31 841</u> 23 107 | <u>35 425</u> 23 107 | <u>26 461</u> 23 107 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 787</u> 23 341 | <u>33 468</u> 23 341 | <u>34 540</u> 23 341 | <u>30 542</u> 23 341 | <u>33 468</u> 23 341 | <u>26 435</u> 23 341 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 029</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>34 782</u> 23 579 | <u>30 783</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>26 677</u> 23 579 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 528</u> 24 070 | <u>34 209</u> 24 070 | <u>35 282</u> 24 070 | <u>31 283</u> 24 070 | <u>34 209</u> 24 070 | <u>27 176</u> 24 070 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 785</u> 24 323 | <u>34 466</u> 24 323 | <u>35 539</u> 24 323 | <u>31 540</u> 24 323 | <u>34 466</u> 24 323 | <u>27 434</u> 24 323 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 787</u> 23 341 | <u>33 468</u> 23 341 | <u>34 540</u> 23 341 | <u>30 542</u> 23 341 | <u>33 468</u> 23 341 | <u>26 435</u> 23 341 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 029</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>34 782</u> 23 579 | <u>30 783</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>26 677</u> 23 579 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 276</u> 23 822 | <u>33 957</u> 23 822 | <u>35 029</u> 23 822 | <u>31 030</u> 23 822 | <u>33 957</u> 23 822 | <u>26 924</u> 23 822 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 785</u> 24 323 | <u>34 466</u> 24 323 | <u>35 539</u> 24 323 | <u>31 540</u> 24 323 | <u>34 466</u> 24 323 | <u>27 434</u> 24 323 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 048</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>35 802</u> 24 582 | <u>31 803</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>27 697</u> 24 582 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 029</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>34 782</u> 23 579 | <u>30 783</u> 23 579 | <u>33 710</u> 23 579 | <u>26 677</u> 23 579 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 276</u> 23 822 | <u>33 957</u> 23 822 | <u>35 029</u> 23 822 | <u>31 030</u> 23 822 | <u>33 957</u> 23 822 | <u>26 924</u> 23 822 |

8.04-08-2023

74

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2100 | 20, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>35 425</u> 23 107 |
| 212-101-2102 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 468</u> 23 341 |
| 212-101-2103 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 710</u> 23 579 |
| 212-101-2104 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 209</u> 24 070 |
| 212-101-2105 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 466</u> 24 323 |
| 212-101-2106 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 468</u> 23 341 |
| 212-101-2107 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 710</u> 23 579 |
| 212-101-2108 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 957</u> 23 822 |
| 212-101-2109 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 466</u> 24 323 |
| 212-101-2110 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 729</u> 24 582 |
| 212-101-2111 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 710</u> 23 579 |
| 212-101-2112 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 957</u> 23 822 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 528</u> 24 070 | <u>34 209</u> 24 070 | <u>35 282</u> 24 070 | <u>31 283</u> 24 070 | <u>34 209</u> 24 070 | <u>27 176</u> 24 070 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 048</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>35 802</u> 24 582 | <u>31 803</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>27 697</u> 24 582 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 317</u> 24 846 | <u>34 998</u> 24 846 | <u>36 070</u> 24 846 | <u>32 071</u> 24 846 | <u>34 998</u> 24 846 | <u>27 965</u> 24 846 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 048</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>35 802</u> 24 582 | <u>31 803</u> 24 582 | <u>34 729</u> 24 582 | <u>27 697</u> 24 582 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 317</u> 24 846 | <u>34 998</u> 24 846 | <u>36 070</u> 24 846 | <u>32 071</u> 24 846 | <u>34 998</u> 24 846 | <u>27 965</u> 24 846 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 591</u> 25 116 | <u>35 272</u> 25 116 | <u>36 345</u> 25 116 | <u>32 346</u> 25 116 | <u>35 272</u> 25 116 | <u>28 240</u> 25 116 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 871</u> 25 392 | <u>35 552</u> 25 392 | <u>36 625</u> 25 392 | <u>32 626</u> 25 392 | <u>35 552</u> 25 392 | <u>28 520</u> 25 392 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 451</u> 25 963 | <u>36 132</u> 25 963 | <u>37 205</u> 25 963 | <u>33 206</u> 25 963 | <u>36 132</u> 25 963 | <u>29 100</u> 25 963 |
| 212-101-2200 | 7473-2010 22,5, | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>26 774</u> 24 000 | <u>36 332</u> 24 000 | <u>37 844</u> 24 000 | <u>32 748</u> 24 000 | <u>36 332</u> 24 000 | <u>27 369</u> 24 000 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 703</u> 24 242 | <u>34 384</u> 24 242 | <u>35 457</u> 24 242 | <u>31 458</u> 24 242 | <u>34 384</u> 24 242 | <u>27 352</u> 24 242 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 954</u> 24 490 | <u>34 635</u> 24 490 | <u>35 708</u> 24 490 | <u>31 709</u> 24 490 | <u>34 635</u> 24 490 | <u>27 603</u> 24 490 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 473</u> 25 000 | <u>35 154</u> 25 000 | <u>36 227</u> 25 000 | <u>32 228</u> 25 000 | <u>35 154</u> 25 000 | <u>28 121</u> 25 000 |

8.04-08-2023

76

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2113 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 209</u> 24 070 |
| 212-101-2114 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 729</u> 24 582 |
| 212-101-2115 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 998</u> 24 846 |
| 212-101-2116 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 729</u> 24 582 |
| 212-101-2117 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 998</u> 24 846 |
| 212-101-2118 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 272</u> 25 116 |
| 212-101-2119 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 552</u> 25 392 |
| 212-101-2120 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 132</u> 25 963 |
| 212-101-2200 | 22,5, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2201 | | 3 | 1 | 2400 | <u>36 332</u> 24 000 |
| 212-101-2202 | F100, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 384</u> 24 242 |
| 212-101-2203 | F100, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 635</u> 24 490 |
| 212-101-2204 | F100, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 154</u> 25 000 |

| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 740</u> 25 263 | <u>35 421</u> 25 263 | <u>36 494</u> 25 263 | <u>32 495</u> 25 263 | <u>35 421</u> 25 263 | <u>28 389</u> 25 263 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 703</u> 24 242 | <u>34 384</u> 24 242 | <u>35 457</u> 24 242 | <u>31 458</u> 24 242 | <u>34 384</u> 24 242 | <u>27 352</u> 24 242 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 954</u> 24 490 | <u>34 635</u> 24 490 | <u>35 708</u> 24 490 | <u>31 709</u> 24 490 | <u>34 635</u> 24 490 | <u>27 603</u> 24 490 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 211</u> 24 742 | <u>34 892</u> 24 742 | <u>35 965</u> 24 742 | <u>31 966</u> 24 742 | <u>34 892</u> 24 742 | <u>27 859</u> 24 742 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 740</u> 25 263 | <u>35 421</u> 25 263 | <u>36 494</u> 25 263 | <u>32 495</u> 25 263 | <u>35 421</u> 25 263 | <u>28 389</u> 25 263 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 013</u> 25 532 | <u>35 694</u> 25 532 | <u>36 767</u> 25 532 | <u>32 768</u> 25 532 | <u>35 694</u> 25 532 | <u>28 662</u> 25 532 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 954</u> 24 490 | <u>34 635</u> 24 490 | <u>35 708</u> 24 490 | <u>31 709</u> 24 490 | <u>34 635</u> 24 490 | <u>27 603</u> 24 490 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 211</u> 24 742 | <u>34 892</u> 24 742 | <u>35 965</u> 24 742 | <u>31 966</u> 24 742 | <u>34 892</u> 24 742 | <u>27 859</u> 24 742 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 473</u> 25 000 | <u>35 154</u> 25 000 | <u>36 227</u> 25 000 | <u>32 228</u> 25 000 | <u>35 154</u> 25 000 | <u>28 121</u> 25 000 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 013</u> 25 532 | <u>35 694</u> 25 532 | <u>36 767</u> 25 532 | <u>32 768</u> 25 532 | <u>35 694</u> 25 532 | <u>28 662</u> 25 532 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 292</u> 25 806 | <u>35 973</u> 25 806 | <u>37 046</u> 25 806 | <u>33 047</u> 25 806 | <u>35 973</u> 25 806 | <u>28 941</u> 25 806 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 013</u> 25 532 | <u>35 694</u> 25 532 | <u>36 767</u> 25 532 | <u>32 768</u> 25 532 | <u>35 694</u> 25 532 | <u>28 662</u> 25 532 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 292</u> 25 806 | <u>35 973</u> 25 806 | <u>37 046</u> 25 806 | <u>33 047</u> 25 806 | <u>35 973</u> 25 806 | <u>28 941</u> 25 806 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 421</u> 25 263 |
| 212-101-2206 | F150, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 384</u> 24 242 |
| 212-101-2207 | F150, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 635</u> 24 490 |
| 212-101-2208 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 892</u> 24 742 |
| 212-101-2209 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 421</u> 25 263 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 694</u> 25 532 |
| 212-101-2211 | F200, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 635</u> 24 490 |
| 212-101-2212 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 892</u> 24 742 |
| 212-101-2213 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 154</u> 25 000 |
| 212-101-2214 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 694</u> 25 532 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 973</u> 25 806 |
| 212-101-2216 | F300, W2 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 694</u> 25 532 |
| 212-101-2217 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 973</u> 25 806 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 577</u> 26 087 | <u>36 258</u> 26 087 | <u>37 331</u> 26 087 | <u>33 332</u> 26 087 | <u>36 258</u> 26 087 | <u>29 226</u> 26 087 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 868</u> 26 374 | <u>36 549</u> 26 374 | <u>37 622</u> 26 374 | <u>33 623</u> 26 374 | <u>36 549</u> 26 374 | <u>29 517</u> 26 374 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 470</u> 26 966 | <u>37 151</u> 26 966 | <u>38 224</u> 26 966 | <u>34 225</u> 26 966 | <u>37 151</u> 26 966 | <u>30 119</u> 26 966 |
| 212-101-2300 | 25, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 608</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>38 679</u> 24 821 | <u>33 582</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>28 203</u> 24 821 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 546</u> 25 072 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>36 300</u> 25 072 | <u>32 301</u> 25 072 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>28 195</u> 25 072 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 071</u> 25 589 | <u>35 752</u> 25 589 | <u>36 825</u> 25 589 | <u>32 826</u> 25 589 | <u>35 752</u> 25 589 | <u>28 720</u> 25 589 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 342</u> 25 856 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>37 096</u> 25 856 | <u>33 097</u> 25 856 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>28 991</u> 25 856 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 546</u> 25 072 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>36 300</u> 25 072 | <u>32 301</u> 25 072 | <u>35 227</u> 25 072 | <u>28 195</u> 25 072 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 806</u> 25 328 | <u>35 487</u> 25 328 | <u>36 560</u> 25 328 | <u>32 561</u> 25 328 | <u>35 487</u> 25 328 | <u>28 454</u> 25 328 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 342</u> 25 856 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>37 096</u> 25 856 | <u>33 097</u> 25 856 | <u>36 023</u> 25 856 | <u>28 991</u> 25 856 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 619</u> 26 128 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>37 372</u> 26 128 | <u>33 373</u> 26 128 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>29 267</u> 26 128 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 619</u> 26 128 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>37 372</u> 26 128 | <u>33 373</u> 26 128 | <u>36 299</u> 26 128 | <u>29 267</u> 26 128 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2218 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 258</u> 26 087 |
| 212-101-2219 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 549</u> 26 374 |
| 212-101-2220 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 151</u> 26 966 |
| 212-101-2300 | 7473-2010 25, | 3 | | | |
| 212-101-2301 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 167</u> 24 821 |
| 212-101-2302 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 227</u> 25 072 |
| 212-101-2303 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 752</u> 25 589 |
| 212-101-2304 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 023</u> 25 856 |
| 212-101-2305 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 227</u> 25 072 |
| 212-101-2306 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 487</u> 25 328 |
| 212-101-2307 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 023</u> 25 856 |
| 212-101-2308 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 299</u> 26 128 |
| 212-101-2309 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 299</u> 26 128 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 901</u> 26 406 | <u>36 582</u> 26 406 | <u>37 655</u> 26 406 | <u>33 656</u> 26 406 | <u>36 582</u> 26 406 | <u>29 550</u> 26 406 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 484</u> 26 980 | <u>37 165</u> 26 980 | <u>38 238</u> 26 980 | <u>34 239</u> 26 980 | <u>37 165</u> 26 980 | <u>30 133</u> 26 980 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 785</u> 27 276 | <u>37 466</u> 27 276 | <u>38 539</u> 27 276 | <u>34 540</u> 27 276 | <u>37 466</u> 27 276 | <u>30 434</u> 27 276 |
| 212-101-2400 | 7473-2010 27,5, | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 608</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>38 679</u> 24 821 | <u>33 582</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>28 203</u> 24 821 |
| 212-101-2500 | 7473-2010 30, | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>27 790</u> 25 000 | <u>37 348</u> 25 000 | <u>38 860</u> 25 000 | <u>33 764</u> 25 000 | <u>37 348</u> 25 000 | <u>28 385</u> 25 000 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 729</u> 25 253 | <u>35 410</u> 25 253 | <u>36 483</u> 25 253 | <u>32 484</u> 25 253 | <u>35 410</u> 25 253 | <u>28 378</u> 25 253 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 258</u> 25 773 | <u>35 939</u> 25 773 | <u>37 012</u> 25 773 | <u>33 013</u> 25 773 | <u>35 939</u> 25 773 | <u>28 907</u> 25 773 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 531</u> 26 042 | <u>36 212</u> 26 042 | <u>37 285</u> 26 042 | <u>33 286</u> 26 042 | <u>36 212</u> 26 042 | <u>29 180</u> 26 042 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 729</u> 25 253 | <u>35 410</u> 25 253 | <u>36 483</u> 25 253 | <u>32 484</u> 25 253 | <u>35 410</u> 25 253 | <u>28 378</u> 25 253 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 991</u> 25 510 | <u>35 672</u> 25 510 | <u>36 745</u> 25 510 | <u>32 746</u> 25 510 | <u>35 672</u> 25 510 | <u>28 640</u> 25 510 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 531</u> 26 042 | <u>36 212</u> 26 042 | <u>37 285</u> 26 042 | <u>33 286</u> 26 042 | <u>36 212</u> 26 042 | <u>29 180</u> 26 042 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2310 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 582</u> 26 406 |
| 212-101-2311 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 165</u> 26 980 |
| 212-101-2312 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 466</u> 27 276 |
| 212-101-2400 | 7473-2010 27,5, | 3 | | | |
| 212-101-2401 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 167</u> 24 821 |
| 212-101-2500 | 7473-2010 30, | 3 | | | |
| 212-101-2501 | | 3 | 1 | 2400 | <u>37 348</u> 25 000 |
| 212-101-2502 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 410</u> 25 253 |
| 212-101-2503 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 939</u> 25 773 |
| 212-101-2504 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 212</u> 26 042 |
| 212-101-2505 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 410</u> 25 253 |
| 212-101-2506 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 672</u> 25 510 |
| 212-101-2507 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 212</u> 26 042 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 809</u> 26 316 | <u>36 490</u> 26 316 | <u>37 563</u> 26 316 | <u>33 564</u> 26 316 | <u>36 490</u> 26 316 | <u>29 458</u> 26 316 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 809</u> 26 316 | <u>36 490</u> 26 316 | <u>37 563</u> 26 316 | <u>33 564</u> 26 316 | <u>36 490</u> 26 316 | <u>29 458</u> 26 316 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 094</u> 26 596 | <u>36 775</u> 26 596 | <u>37 848</u> 26 596 | <u>33 849</u> 26 596 | <u>36 775</u> 26 596 | <u>29 743</u> 26 596 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 681</u> 27 174 | <u>37 362</u> 27 174 | <u>38 435</u> 27 174 | <u>34 436</u> 27 174 | <u>37 362</u> 27 174 | <u>30 330</u> 27 174 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 985</u> 27 473 | <u>37 666</u> 27 473 | <u>38 739</u> 27 473 | <u>34 740</u> 27 473 | <u>37 666</u> 27 473 | <u>30 633</u> 27 473 |
| 212-101-2600 | 7473-2010 35, | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>29 060</u> 26 250 | <u>38 618</u> 26 250 | <u>40 130</u> 26 250 | <u>35 034</u> 26 250 | <u>38 618</u> 26 250 | <u>29 655</u> 26 250 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 012</u> 26 515 | <u>36 693</u> 26 515 | <u>37 766</u> 26 515 | <u>33 767</u> 26 515 | <u>36 693</u> 26 515 | <u>29 661</u> 26 515 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 567</u> 27 062 | <u>37 248</u> 27 062 | <u>38 321</u> 27 062 | <u>34 322</u> 27 062 | <u>37 248</u> 27 062 | <u>30 216</u> 27 062 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 854</u> 27 344 | <u>37 535</u> 27 344 | <u>38 608</u> 27 344 | <u>34 609</u> 27 344 | <u>37 535</u> 27 344 | <u>30 503</u> 27 344 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 012</u> 26 515 | <u>36 693</u> 26 515 | <u>37 766</u> 26 515 | <u>33 767</u> 26 515 | <u>36 693</u> 26 515 | <u>29 661</u> 26 515 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 287</u> 26 786 | <u>36 968</u> 26 786 | <u>38 041</u> 26 786 | <u>34 042</u> 26 786 | <u>36 968</u> 26 786 | <u>29 936</u> 26 786 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 854</u> 27 344 | <u>37 535</u> 27 344 | <u>38 608</u> 27 344 | <u>34 609</u> 27 344 | <u>37 535</u> 27 344 | <u>30 503</u> 27 344 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2508 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 490</u> 26 316 |
| 212-101-2509 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 490</u> 26 316 |
| 212-101-2510 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 775</u> 26 596 |
| 212-101-2511 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 362</u> 27 174 |
| 212-101-2512 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 666</u> 27 473 |
| 212-101-2600 | 35, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2601 | | 3 | 1 | 2400 | <u>38 618</u> 26 250 |
| 212-101-2602 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 693</u> 26 515 |
| 212-101-2603 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 248</u> 27 062 |
| 212-101-2604 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 535</u> 27 344 |
| 212-101-2605 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 693</u> 26 515 |
| 212-101-2606 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 968</u> 26 786 |
| 212-101-2607 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 535</u> 27 344 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 146</u> 27 632 | <u>37 827</u> 27 632 | <u>38 900</u> 27 632 | <u>34 901</u> 27 632 | <u>37 827</u> 27 632 | <u>30 795</u> 27 632 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 146</u> 27 632 | <u>37 827</u> 27 632 | <u>38 900</u> 27 632 | <u>34 901</u> 27 632 | <u>37 827</u> 27 632 | <u>30 795</u> 27 632 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 445</u> 27 926 | <u>38 126</u> 27 926 | <u>39 199</u> 27 926 | <u>35 200</u> 27 926 | <u>38 126</u> 27 926 | <u>31 094</u> 27 926 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 062</u> 28 533 | <u>38 743</u> 28 533 | <u>39 816</u> 28 533 | <u>35 817</u> 28 533 | <u>38 743</u> 28 533 | <u>31 710</u> 28 533 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 380</u> 28 846 | <u>39 061</u> 28 846 | <u>40 134</u> 28 846 | <u>36 135</u> 28 846 | <u>39 061</u> 28 846 | <u>32 029</u> 28 846 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>30 393</u> 27 563 | <u>39 952</u> 27 563 | <u>41 463</u> 27 563 | <u>36 367</u> 27 563 | <u>39 952</u> 27 563 | <u>30 988</u> 27 563 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 359</u> 27 841 | <u>38 040</u> 27 841 | <u>39 113</u> 27 841 | <u>35 114</u> 27 841 | <u>38 040</u> 27 841 | <u>31 008</u> 27 841 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 942</u> 28 415 | <u>38 623</u> 28 415 | <u>39 696</u> 28 415 | <u>35 697</u> 28 415 | <u>38 623</u> 28 415 | <u>31 591</u> 28 415 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 243</u> 28 711 | <u>38 924</u> 28 711 | <u>39 997</u> 28 711 | <u>35 998</u> 28 711 | <u>38 924</u> 28 711 | <u>31 892</u> 28 711 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 359</u> 27 841 | <u>38 040</u> 27 841 | <u>39 113</u> 27 841 | <u>35 114</u> 27 841 | <u>38 040</u> 27 841 | <u>31 008</u> 27 841 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 648</u> 28 125 | <u>38 329</u> 28 125 | <u>39 402</u> 28 125 | <u>35 403</u> 28 125 | <u>38 329</u> 28 125 | <u>31 296</u> 28 125 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 243</u> 28 711 | <u>38 924</u> 28 711 | <u>39 997</u> 28 711 | <u>35 998</u> 28 711 | <u>38 924</u> 28 711 | <u>31 892</u> 28 711 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2608 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 827</u> 27 632 |
| 212-101-2609 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 827</u> 27 632 |
| 212-101-2610 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 126</u> 27 926 |
| 212-101-2611 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 743</u> 28 533 |
| 212-101-2612 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 061</u> 28 846 |
| 212-101-2700 | 40, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2701 | | 3 | 1 | 2400 | <u>39 952</u> 27 563 |
| 212-101-2702 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 040</u> 27 841 |
| 212-101-2703 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 623</u> 28 415 |
| 212-101-2704 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 924</u> 28 711 |
| 212-101-2705 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 040</u> 27 841 |
| 212-101-2706 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 329</u> 28 125 |
| 212-101-2707 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>38 924</u> 28 711 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 550</u> 29 013 | <u>39 231</u> 29 013 | <u>40 304</u> 29 013 | <u>36 305</u> 29 013 | <u>39 231</u> 29 013 | <u>32 199</u> 29 013 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 550</u> 29 013 | <u>39 231</u> 29 013 | <u>40 304</u> 29 013 | <u>36 305</u> 29 013 | <u>39 231</u> 29 013 | <u>32 199</u> 29 013 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 864</u> 29 322 | <u>39 545</u> 29 322 | <u>40 617</u> 29 322 | <u>36 618</u> 29 322 | <u>39 545</u> 29 322 | <u>32 512</u> 29 322 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 511</u> 29 959 | <u>40 192</u> 29 959 | <u>41 265</u> 29 959 | <u>37 266</u> 29 959 | <u>40 192</u> 29 959 | <u>33 160</u> 29 959 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 846</u> 30 288 | <u>40 527</u> 30 288 | <u>41 600</u> 30 288 | <u>37 601</u> 30 288 | <u>40 527</u> 30 288 | <u>33 494</u> 30 288 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>31 793</u> 28 941 | <u>41 352</u> 28 941 | <u>42 864</u> 28 941 | <u>37 767</u> 28 941 | <u>41 352</u> 28 941 | <u>32 388</u> 28 941 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 773</u> 29 233 | <u>39 454</u> 29 233 | <u>40 527</u> 29 233 | <u>36 528</u> 29 233 | <u>39 454</u> 29 233 | <u>32 422</u> 29 233 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 386</u> 29 836 | <u>40 067</u> 29 836 | <u>41 140</u> 29 836 | <u>37 141</u> 29 836 | <u>40 067</u> 29 836 | <u>33 034</u> 29 836 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 701</u> 30 146 | <u>40 382</u> 30 146 | <u>41 455</u> 30 146 | <u>37 456</u> 30 146 | <u>40 382</u> 30 146 | <u>33 350</u> 30 146 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 773</u> 29 233 | <u>39 454</u> 29 233 | <u>40 527</u> 29 233 | <u>36 528</u> 29 233 | <u>39 454</u> 29 233 | <u>32 422</u> 29 233 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 076</u> 29 531 | <u>39 757</u> 29 531 | <u>40 830</u> 29 531 | <u>36 831</u> 29 531 | <u>39 757</u> 29 531 | <u>32 725</u> 29 531 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 701</u> 30 146 | <u>40 382</u> 30 146 | <u>41 455</u> 30 146 | <u>37 456</u> 30 146 | <u>40 382</u> 30 146 | <u>33 350</u> 30 146 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2708 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 231</u> 29 013 |
| 212-101-2709 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 231</u> 29 013 |
| 212-101-2710 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 545</u> 29 322 |
| 212-101-2711 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 192</u> 29 959 |
| 212-101-2712 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 527</u> 30 288 |
| 212-101-2800 | 45, 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-101-2801 | | 3 | 1 | 2400 | <u>41 352</u> 28 941 |
| 212-101-2802 | F150, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 454</u> 29 233 |
| 212-101-2803 | F150, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 067</u> 29 836 |
| 212-101-2804 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 382</u> 30 146 |
| 212-101-2805 | F200, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 454</u> 29 233 |
| 212-101-2806 | F200, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>39 757</u> 29 531 |
| 212-101-2807 | F200, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 382</u> 30 146 |

| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 024</u> 30 464 | <u>40 705</u> 30 464 | <u>41 778</u> 30 464 | <u>37 779</u> 30 464 | <u>40 705</u> 30 464 | <u>33 673</u> 30 464 |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 024</u> 30 464 | <u>40 705</u> 30 464 | <u>41 778</u> 30 464 | <u>37 779</u> 30 464 | <u>40 705</u> 30 464 | <u>33 673</u> 30 464 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 353</u> 30 788 | <u>41 034</u> 30 788 | <u>42 107</u> 30 788 | <u>38 108</u> 30 788 | <u>41 034</u> 30 788 | <u>34 002</u> 30 788 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 033</u> 31 457 | <u>41 714</u> 31 457 | <u>42 787</u> 31 457 | <u>38 788</u> 31 457 | <u>41 714</u> 31 457 | <u>34 682</u> 31 457 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 384</u> 31 803 | <u>42 065</u> 31 803 | <u>43 138</u> 31 803 | <u>39 139</u> 31 803 | <u>42 065</u> 31 803 | <u>35 033</u> 31 803 |

212-102.

| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>18 771</u> 16 123 | <u>28 329</u> 16 123 | <u>29 841</u> 16 123 | <u>24 745</u> 16 123 | <u>28 329</u> 16 123 | <u>19 366</u> 16 123 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>20 409</u> 17 735 | <u>29 967</u> 17 735 | <u>31 479</u> 17 735 | <u>26 383</u> 17 735 | <u>29 967</u> 17 735 | <u>21 004</u> 17 735 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 211</u> 19 509 | <u>31 769</u> 19 509 | <u>33 281</u> 19 509 | <u>28 185</u> 19 509 | <u>31 769</u> 19 509 | <u>22 806</u> 19 509 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 063</u> 20 348 | <u>32 622</u> 20 348 | <u>34 134</u> 20 348 | <u>29 038</u> 20 348 | <u>32 622</u> 20 348 | <u>23 658</u> 20 348 |

8.04-08-2023

90

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 705</u> 30 464 |
| 212-101-2809 | F300, W4 | 3 | 1 | 2400 | <u>40 705</u> 30 464 |
| 212-101-2810 | F300, W6 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 034</u> 30 788 |
| 212-101-2811 | F300, W8 | 3 | 1 | 2400 | <u>41 714</u> 31 457 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>42 065</u> 31 803 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-102-0101 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 329</u> 16 123 |
| 212-102-0102 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 967</u> 17 735 |
| 212-102-0103 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 769</u> 19 509 |
| 212-102-0104 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 622</u> 20 348 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 063</u> 20 348 | <u>32 622</u> 20 348 | <u>34 134</u> 20 348 | <u>29 038</u> 20 348 | <u>32 622</u> 20 348 | <u>23 658</u> 20 348 |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 043</u> 21 313 | <u>33 602</u> 21 313 | <u>35 113</u> 21 313 | <u>30 017</u> 21 313 | <u>33 602</u> 21 313 | <u>24 638</u> 21 313 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 959</u> 22 214 | <u>34 518</u> 22 214 | <u>36 030</u> 22 214 | <u>30 933</u> 22 214 | <u>34 518</u> 22 214 | <u>25 554</u> 22 214 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 866</u> 23 107 | <u>35 425</u> 23 107 | <u>36 937</u> 23 107 | <u>31 841</u> 23 107 | <u>35 425</u> 23 107 | <u>26 461</u> 23 107 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 701</u> 23 929 | <u>36 260</u> 23 929 | <u>37 771</u> 23 929 | <u>32 675</u> 23 929 | <u>36 260</u> 23 929 | <u>27 296</u> 23 929 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 701</u> 23 929 | <u>36 260</u> 23 929 | <u>37 771</u> 23 929 | <u>32 675</u> 23 929 | <u>36 260</u> 23 929 | <u>27 296</u> 23 929 |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 608</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>38 679</u> 24 821 | <u>33 582</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>28 203</u> 24 821 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 | | | | | | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>19 520</u> 16 861 | <u>29 079</u> 16 861 | <u>30 591</u> 16 861 | <u>25 494</u> 16 861 | <u>29 079</u> 16 861 | <u>20 115</u> 16 861 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>21 233</u> 18 547 | <u>30 792</u> 18 547 | <u>32 304</u> 18 547 | <u>27 208</u> 18 547 | <u>30 792</u> 18 547 | <u>21 828</u> 18 547 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 118</u> 20 402 | <u>32 676</u> 20 402 | <u>34 188</u> 20 402 | <u>29 092</u> 20 402 | <u>32 676</u> 20 402 | <u>23 713</u> 20 402 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 971</u> 21 241 | <u>33 529</u> 21 241 | <u>35 041</u> 21 241 | <u>29 945</u> 21 241 | <u>33 529</u> 21 241 | <u>24 566</u> 21 241 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 971</u> 21 241 | <u>33 529</u> 21 241 | <u>35 041</u> 21 241 | <u>29 945</u> 21 241 | <u>33 529</u> 21 241 | <u>24 566</u> 21 241 |

8.04-08-2023

92

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-102-0105 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 622</u> 20 348 |
| 212-102-0106 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 602</u> 21 313 |
| 212-102-0107 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 518</u> 22 214 |
| 212-102-0108 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 425</u> 23 107 |
| 212-102-0109 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 260</u> 23 929 |
| 212-102-0110 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 260</u> 23 929 |
| 212-102-0111 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 167</u> 24 821 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 , | 3 | | | |
| 212-102-0201 | 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 079</u> 16 861 |
| 212-102-0202 | 5 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 792</u> 18 547 |
| 212-102-0203 | 7,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 676</u> 20 402 |
| 212-102-0204 | 10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 529</u> 21 241 |
| 212-102-0205 | 12,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 529</u> 21 241 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 950</u> 22 205 | <u>34 509</u> 22 205 | <u>36 021</u> 22 205 | <u>30 924</u> 22 205 | <u>34 509</u> 22 205 | <u>25 545</u> 22 205 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 866</u> 23 107 | <u>35 425</u> 23 107 | <u>36 937</u> 23 107 | <u>31 841</u> 23 107 | <u>35 425</u> 23 107 | <u>26 461</u> 23 107 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 774</u> 24 000 | <u>36 332</u> 24 000 | <u>37 844</u> 24 000 | <u>32 748</u> 24 000 | <u>36 332</u> 24 000 | <u>27 369</u> 24 000 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 608</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>38 679</u> 24 821 | <u>33 582</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>28 203</u> 24 821 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 608</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>38 679</u> 24 821 | <u>33 582</u> 24 821 | <u>37 167</u> 24 821 | <u>28 203</u> 24 821 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>27 790</u> 25 000 | <u>37 348</u> 25 000 | <u>38 860</u> 25 000 | <u>33 764</u> 25 000 | <u>37 348</u> 25 000 | <u>28 385</u> 25 000 |

212-103.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-103-0100 | | | | | | | | | | |
| 212-103-0101 | | | 2 | 1 | <u>800</u> 789 | <u>693</u> 678 | <u>694</u> 678 | <u>694</u> 678 | <u>694</u> 678 | <u>694</u> 678 |

212-2.**212-201.**

8.04-08-2023

94

| | | | | | |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-102-0206 | 15 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 509</u> 22 205 |
| 212-102-0207 | 20 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 425</u> 23 107 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>36 332</u> 24 000 |
| 212-102-0209 | 25 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 167</u> 24 821 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 167</u> 24 821 |
| 212-102-0211 | 30 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 348</u> 25 000 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-103-0100 | | | | | |
| 212-103-0101 | | | 2 | 1 | $\frac{694}{678}$ |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-201-0100 | 7473-2010 | 3 | | | |
| 212-201-0103 | D1200, B7,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>37 571</u> 35 890 |
| 212-201-0104 | D1800, B10 | 3 | 1 | 1800 | <u>39 180</u> 36 861 |
| 212-201-0105 | D1800, B15 | 3 | 1 | 1800 | <u>40 163</u> 37 833 |

212-202.

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-202-0100 | 51263-2008 | 3 | | | |
| 212-202-0101 | D160 | 3 | 1 | 135 | <u>24 883</u> 24 449 |
| 212-202-0102 | D180 | 3 | 1 | 160 | <u>25 899</u> 25 427 |
| 212-202-0103 | D200 | 3 | 1 | 180 | <u>26 949</u> 26 444 |
| 212-202-0105 | D250 | 3 | 1 | 225 | <u>28 334</u> 27 766 |
| 212-202-0106 | D300 | 3 | 1 | 265 | <u>29 781</u> 29 155 |

8.04-08-2023

96

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---|-----|-------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 212-202-0107 | D350 | 3 | 1 | 310 | <u>31 303</u> 30 612 | |
| 212-202-0108 | D400 | 3 | 1 | 350 | <u>32 893</u> 32 143 | |

212-3.**212-301.**

| | | | | | |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-301-0100 | | 3 | 1 | 2100 | |
| 212-301-0101 | | 3 | 1 | 2100 | <u>50 569</u> 48 184 |

212-4.**212-401.**

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>18 303</u> 15 859 | <u>27 065</u> 15 859 | <u>28 451</u> 15 859 | <u>23 779</u> 15 859 | <u>27 065</u> 15 859 | <u>18 848</u> 15 859 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 109</u> 16 652 | <u>27 871</u> 16 652 | <u>29 257</u> 16 652 | <u>24 585</u> 16 652 | <u>27 871</u> 16 652 | <u>19 654</u> 16 652 |

| | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 | | | |
| 212-401-0101 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 065</u> 15 859 |
| 212-401-0102 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 871</u> 16 652 |

| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 278</u> 16 818 | <u>28 040</u> 16 818 | <u>29 426</u> 16 818 | <u>24 754</u> 16 818 | <u>28 040</u> 16 818 | <u>19 823</u> 16 818 |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 517</u> 17 054 | <u>28 279</u> 17 054 | <u>29 665</u> 17 054 | <u>24 993</u> 17 054 | <u>28 279</u> 17 054 | <u>20 062</u> 17 054 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 698</u> 17 232 | <u>28 460</u> 17 232 | <u>29 846</u> 17 232 | <u>25 175</u> 17 232 | <u>28 460</u> 17 232 | <u>20 244</u> 17 232 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 971</u> 17 500 | <u>28 732</u> 17 500 | <u>30 118</u> 17 500 | <u>25 447</u> 17 500 | <u>28 732</u> 17 500 | <u>20 516</u> 17 500 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>20 504</u> 18 025 | <u>29 266</u> 18 025 | <u>30 652</u> 18 025 | <u>25 980</u> 18 025 | <u>29 266</u> 18 025 | <u>21 049</u> 18 025 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>20 696</u> 18 214 | <u>29 458</u> 18 214 | <u>30 844</u> 18 214 | <u>26 172</u> 18 214 | <u>29 458</u> 18 214 | <u>21 242</u> 18 214 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>21 053</u> 18 566 | <u>29 815</u> 18 566 | <u>31 201</u> 18 566 | <u>26 530</u> 18 566 | <u>29 815</u> 18 566 | <u>21 599</u> 18 566 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>21 619</u> 19 123 | <u>30 381</u> 19 123 | <u>31 767</u> 19 123 | <u>27 095</u> 19 123 | <u>30 381</u> 19 123 | <u>22 165</u> 19 123 |
| 212-401-0200 | - 28013-98 | 3 | | | | | | | | |
| 212-401-0201 | 10 | 3 | 1 | 2200 | <u>17 298</u> 14 759 | <u>23 461</u> 13 640 | <u>26 010</u> 12 964 | <u>21 649</u> 13 656 | <u>27 048</u> 13 656 | <u>19 135</u> 13 656 |
| 212-401-0202 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>18 048</u> 15 497 | <u>25 700</u> 15 835 | <u>28 138</u> 15 050 | <u>23 890</u> 15 854 | <u>29 289</u> 15 854 | <u>21 377</u> 15 854 |
| 212-401-0203 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>18 835</u> 16 272 | <u>26 179</u> 16 305 | <u>28 593</u> 15 497 | <u>24 370</u> 16 324 | <u>29 769</u> 16 324 | <u>21 857</u> 16 324 |
| 212-401-0204 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>19 524</u> 16 950 | <u>26 978</u> 17 088 | <u>29 352</u> 16 241 | <u>25 170</u> 17 108 | <u>30 569</u> 17 108 | <u>22 657</u> 17 108 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-401-0103 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 040</u> 16 818 |
| 212-401-0104 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 279</u> 17 054 |
| 212-401-0105 | 125 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 460</u> 17 232 |
| 212-401-0106 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>28 732</u> 17 500 |
| 212-401-0107 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 266</u> 18 025 |
| 212-401-0108 | 250 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 458</u> 18 214 |
| 212-401-0109 | 300 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 815</u> 18 566 |
| 212-401-0110 | 400 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 381</u> 19 123 |
| 212-401-0200 | - 28013-98 | 3 | | | |
| 212-401-0201 | 10 | 3 | 1 | 2200 | <u>27 048</u> 13 656 |
| 212-401-0202 | 25 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 289</u> 15 854 |
| 212-401-0203 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>29 769</u> 16 324 |
| 212-401-0204 | 75 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 569</u> 17 108 |

| 212-401-0205 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>21 131</u> 18 532 | <u>27 460</u> 17 560 | <u>29 810</u> 16 690 | <u>25 652</u> 17 581 | <u>31 051</u> 17 581 | <u>23 139</u> 17 581 |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-401-0206 | 150 | 3 | 1 | 2200 | <u>21 590</u> 18 984 | | | | | |
| 212-401-0207 | 200 | 3 | 1 | 2200 | <u>23 703</u> 21 064 | | | | | |
| 212-401-0300 | - 28013-98 | 3 | | | | | | | | |
| 212-401-0303 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>11 355</u> 8 910 | <u>19 144</u> 9 407 | <u>21 906</u> 8 941 | <u>17 326</u> 9 419 | <u>22 725</u> 9 419 | <u>14 813</u> 9 419 |

212-402.

| 212-402-0100 | 28013-98 | 3 | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 212-402-0101 | 1:1 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 081</u> 22 214 | <u>25 013</u> 22 051 | <u>26 458</u> 22 051 | <u>26 458</u> 22 051 | <u>26 458</u> 22 051 | <u>26 458</u> 22 051 |
| 212-402-0102 | 1:2 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 149</u> 21 296 | <u>24 084</u> 21 140 | <u>25 528</u> 21 140 | <u>25 528</u> 21 140 | <u>25 528</u> 21 140 | <u>25 528</u> 21 140 |
| 212-402-0103 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 656</u> 19 828 | <u>22 597</u> 19 682 | <u>24 041</u> 19 682 | <u>24 041</u> 19 682 | <u>24 041</u> 19 682 | <u>24 041</u> 19 682 |
| 212-402-0105 | 1:2,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 097</u> 19 277 | <u>22 039</u> 19 135 | <u>23 483</u> 19 135 | <u>23 483</u> 19 135 | <u>23 483</u> 19 135 | <u>23 483</u> 19 135 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-401-0205 | 100 | 3 | 1 | 2200 | <u>31 051</u> 17 581 |
| 212-401-0206 | 150 | 3 | 1 | 2200 | |
| 212-401-0207 | 200 | 3 | 1 | 2200 | |
| 212-401-0300 | - 28013-98 | 3 | | | |
| 212-401-0303 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>22 725</u> 9 419 |

| | | | | | |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-402-0100 | 28013-98 | 3 | | | |
| 212-402-0101 | 1:1 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 458</u> 22 051 |
| 212-402-0102 | 1:2 | 3 | 1 | 2400 | <u>25 528</u> 21 140 |
| 212-402-0103 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>24 041</u> 19 682 |
| 212-402-0105 | 1:2,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 483</u> 19 135 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 212-402-0106 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 097</u> 19 277 | <u>22 039</u> 19 135 | <u>23 483</u> 19 135 | <u>23 483</u> 19 135 | <u>23 483</u> 19 135 | <u>23 483</u> 19 135 |
| 212-402-0107 | - 1:1:6 | 3 | 1 | 2400 | <u>22 470</u> 19 644 | <u>22 411</u> 19 499 | <u>23 855</u> 19 499 | <u>23 855</u> 19 499 | <u>23 855</u> 19 499 | <u>23 855</u> 19 499 |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | <u>24 185</u> 21 847 | <u>24 116</u> 21 686 | <u>25 260</u> 21 686 | <u>25 260</u> 21 686 | <u>25 260</u> 21 686 | <u>25 260</u> 21 686 |
| 212-402-0109 | 1:2:5 | 3 | 1 | 2200 | <u>30 095</u> 27 355 | <u>30 008</u> 27 154 | <u>31 332</u> 27 154 | <u>31 332</u> 27 154 | <u>31 332</u> 27 154 | <u>31 332</u> 27 154 |
| 212-402-0110 | 1:3 | 3 | 1 | 1900 | <u>27 729</u> 25 336 | <u>27 648</u> 25 149 | <u>28 792</u> 25 149 | <u>28 792</u> 25 149 | <u>28 792</u> 25 149 | <u>28 792</u> 25 149 |
| 212-402-0200 | 28013-98 | | | | | | | | | |
| 212-402-0201 | (0,7) , , | | 1 | 1 | <u>668</u> 656 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0202 | (1,8) , , | | 1 | 1 | <u>668</u> 656 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0203 | (3) , , | | 1 | 1 | <u>668</u> 656 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0204 | (5) , , | | 1 | 1 | <u>668</u> 656 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 | <u>569</u> 556 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-402-0106 | 1:3 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 483</u> 19 135 |
| 212-402-0107 | - 1:1:6 | 3 | 1 | 2400 | <u>23 855</u> 19 499 |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | <u>25 260</u> 21 686 |
| 212-402-0109 | 1:2:5 | 3 | 1 | 2200 | <u>31 332</u> 27 154 |
| 212-402-0110 | 1:3 | 3 | 1 | 1900 | <u>28 792</u> 25 149 |
| 212-402-0200 | 28013-98 | | | | |
| 212-402-0201 | (0,7) , | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0202 | (1,8) , | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0203 | (3) , | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 |
| 212-402-0204 | (5) , | | 1 | 1 | <u>569</u> 556 |

212-5.
212-501.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>15 285</u> 14 464 | <u>17 126</u> 14 890 | <u>17 126</u> 14 890 | <u>17 126</u> 14 890 | <u>17 126</u> 14 890 | <u>17 126</u> 14 890 |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 285</u> 14 464 | <u>16 978</u> 14 745 | <u>16 978</u> 14 745 | <u>16 978</u> 14 745 | <u>16 978</u> 14 745 | <u>16 978</u> 14 745 |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>15 285</u> 14 464 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>16 867</u> 15 188 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>15 902</u> 15 188 |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 285</u> 14 464 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>17 276</u> 15 037 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>15 902</u> 15 188 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>15 285</u> 14 464 | <u>15 555</u> 14 890 | <u>15 555</u> 14 890 | <u>15 555</u> 14 890 | <u>15 555</u> 14 890 | <u>15 555</u> 14 890 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 285</u> 14 464 | <u>15 407</u> 14 745 | <u>15 407</u> 14 745 | <u>15 407</u> 14 745 | <u>15 407</u> 14 745 | <u>15 407</u> 14 745 |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>15 285</u> 14 464 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>16 867</u> 15 188 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>15 902</u> 15 188 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 285</u> 14 464 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>16 867</u> 15 188 | <u>17 429</u> 15 188 | <u>15 902</u> 15 188 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>15 210</u> 14 610 | <u>16 015</u> 15 341 | <u>16 015</u> 15 341 | <u>16 015</u> 15 341 | <u>16 015</u> 15 341 | <u>16 015</u> 15 341 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 210</u> 14 610 | <u>16 015</u> 15 341 | <u>16 015</u> 15 341 | <u>16 015</u> 15 341 | <u>16 015</u> 15 341 | <u>16 015</u> 15 341 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>17 126</u> 14 890 |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>16 978</u> 14 745 |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>17 429</u> 15 188 |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>17 429</u> 15 188 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>15 555</u> 14 890 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 407</u> 14 745 |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>17 429</u> 15 188 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>17 429</u> 15 188 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>16 015</u> 15 341 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>16 015</u> 15 341 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-501-0300 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0301 | , I | | 1 | 1000 | <u>14 153</u> 13 515 | <u>16 386</u> 13 515 | <u>17 427</u> 13 515 | <u>15 161</u> 13 515 | <u>16 560</u> 13 515 | <u>14 520</u> 13 515 |
| 212-501-0302 | , II | | 1 | 1000 | <u>13 621</u> 12 994 | <u>15 854</u> 12 994 | <u>16 895</u> 12 994 | <u>14 629</u> 12 994 | <u>16 028</u> 12 994 | <u>13 988</u> 12 994 |
| 212-501-0304 | , II | | 1 | 1000 | <u>17 122</u> 16 272 | <u>13 717</u> 10 898 | <u>14 758</u> 10 898 | <u>12 492</u> 10 898 | <u>13 891</u> 10 898 | <u>11 851</u> 10 898 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>14 496</u> 13 908 | <u>16 833</u> 14 603 | <u>16 833</u> 14 603 | <u>16 833</u> 14 603 | <u>16 833</u> 14 603 | <u>16 833</u> 14 603 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>14 362</u> 13 776 | <u>16 231</u> 14 012 | <u>16 231</u> 14 012 | <u>15 669</u> 14 012 | <u>16 231</u> 14 012 | <u>14 704</u> 14 012 |
| 212-501-0500 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0501 | I | | 1 | 1000 | <u>16 467</u> 15 784 | <u>18 701</u> 15 784 | <u>19 741</u> 15 784 | <u>17 476</u> 15 784 | <u>18 874</u> 15 784 | <u>16 834</u> 15 784 |
| 212-501-0600 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0601 | , I | | 1 | 1000 | <u>12 319</u> 11 717 | <u>14 553</u> 11 717 | <u>15 593</u> 11 717 | <u>13 328</u> 11 717 | <u>14 726</u> 11 717 | <u>12 686</u> 11 717 |

212-503.

-

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 212-501-0300 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0301 | , I | | 1 | 1000 | <u>16 213</u> 13 515 |
| 212-501-0302 | , II | | 1 | 1000 | <u>15 681</u> 12 994 |
| 212-501-0304 | , II | | 1 | 1000 | <u>13 544</u> 10 898 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>16 833</u> 14 603 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>14 704</u> 14 012 |
| 212-501-0500 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0501 | I | | 1 | 1000 | <u>18 527</u> 15 784 |
| 212-501-0600 | 1225-2019 | | | | |
| 212-501-0601 | , I | | 1 | 1000 | <u>14 379</u> 11 717 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | | | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>17 965</u> 17 102 | <u>19 573</u> 17 289 | <u>19 573</u> 17 289 | <u>19 030</u> 17 289 | <u>19 573</u> 17 289 | <u>18 046</u> 17 289 |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>16 828</u> 15 983 | <u>18 895</u> 16 624 | <u>18 895</u> 16 624 | <u>18 352</u> 16 624 | <u>18 895</u> 16 624 | <u>17 368</u> 16 624 |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>16 203</u> 15 368 | <u>17 785</u> 15 537 | <u>17 785</u> 15 537 | <u>17 243</u> 15 537 | <u>17 785</u> 15 537 | <u>16 258</u> 15 537 |

212-6.**212-601. -**

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-601-0100 | - 1168-2006 | | | | | | | | | |
| 212-601-0101 | - 1168-2006 | | 1 | 1 | <u>48</u> 46 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 | <u>41</u> 39 |
| 212-601-0300 | - | | | | | | | | | |
| 212-601-0301 | - | 3 | | 1550 | <u>19 246</u> 17 294 | | | | | |

213.**213-1.****213-101.**

| | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>19 573</u> 17 289 |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>18 895</u> 16 624 |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>17 785</u> 15 537 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 212-601-0100 | - 1168-2006 | | | | |
| 212-601-0101 | - 1168-2006 | | 1 | 1 | <u>41</u> 39 |
| 212-601-0300 | - | | | | |
| 212-601-0301 | - | 3 | | 1550 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 213-101-0100 | 120 65 ' 530-2012 ' 250 | 1000 . | | | |
| 213-101-0101 | 100 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>84 430</u> 78 492 |
| 213-101-0102 | 125 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>84 430</u> 78 492 |
| 213-101-0103 | 150 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>84 430</u> 78 492 |
| 213-101-0300 | 120 65 ' 530-2012 ' 250 | 1000 . | | | |
| 213-101-0302 | 125 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>77 715</u> 72 489 |
| 213-101-0400 | 120 65 ' 530-2012 ' 250 | 1000 . | | | |
| 213-101-0401 | 100 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>105 340</u> 99 275 |
| 213-101-0402 | 125 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>107 870</u> 101 729 |
| 213-101-0403 | 150 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>116 157</u> 109 764 |
| 213-101-0404 | 175 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>118 920</u> 112 443 |
| 213-101-0405 | 200 | 1000 . | 2 | 2700 | <u>120 761</u> 114 229 |
| 213-101-0600 | 250 120 88 ' 530-2012 | 1000 . | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 213-101-0602 | 125 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>112 363</u> 105 831 |
| 213-101-0700 | 250 120 88 ' 530-2012 ' | 1000 . | | | |
| 213-101-0701 | 100 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>159 324</u> 151 366 |
| 213-101-0702 | 125 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>166 691</u> 158 509 |
| 213-101-0703 | 150 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>176 819</u> 168 331 |
| 213-101-0704 | 175 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>181 424</u> 172 795 |
| 213-101-0705 | 200 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>186 028</u> 177 259 |

213-102.

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 213-102-0200 | 250 120 88 ' 379-2015 ' | 1000 . | | | |
| 213-102-0201 | 100 | 1000 . | 1 | 4800 | <u>83 615</u> 77 655 |
| 213-102-0202 | 125 | 1000 . | 1 | 4800 | <u>83 891</u> 77 926 |

8.04-08-2023

112

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 213-102-0203 | 150 | 1000 | 1 | 4800 | <u>84 168</u> 78 198 |
| 213-102-0300 | 250 120 88 ' 379-2015 | 1000 | | | |
| 213-102-0306 | 150, | 1000 | 1 | 4800 | <u>124 187</u> 117 432 |

213-104.

, , ,

| | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 213-104-0100 | 1598-96 | | | | |
| 213-104-0101 | 1598-96 | | 1 | 1000 | <u>170 161</u> 167 243 |
| 213-104-0200 | 474-90 | | | | |
| 213-104-0201 | | | 1 | 1000 | <u>247 925</u> 244 085 |
| 213-104-0202 | | | 1 | 1000 | <u>238 776</u> 235 045 |
| 213-104-0300 | 2694-78 | 3 | | | |
| 213-104-0301 | | 3 | 1 | 1000 | <u>279 945</u> 275 725 |
| 213-104-0400 | 2694-78 | 3 | | | |
| 213-104-0401 | 2694-78 | 3 | 1 | 1000 | <u>279 945</u> 275 725 |

213-3. , ,
213-301.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>27 042</u> 25 000 | <u>30 217</u> 25 000 | <u>36 597</u> 34 521 | <u>28 221</u> 25 000 | <u>30 574</u> 25 000 | <u>26 978</u> 25 000 |
| 213-301-0200 | 21520-89 | 3 | | | | | | | | |
| 213-301-0201 | 2,0, D600 | 3 | 3 | 600 | <u>25 781</u> 24 587 | | | | | |
| 213-301-0202 | 2,5, D700 | 3 | 3 | 700 | <u>26 062</u> 24 238 | <u>29 406</u> 24 238 | <u>32 100</u> 24 238 | <u>27 317</u> 24 238 | <u>29 732</u> 24 238 | <u>26 040</u> 24 238 |
| 213-301-0203 | 3,5, D800 | 3 | 2 | 800 | <u>27 874</u> 26 179 | <u>30 624</u> 26 179 | <u>32 839</u> 26 179 | <u>28 906</u> 26 179 | <u>30 892</u> 26 179 | <u>27 857</u> 26 179 |
| 213-301-0300 | () | 3 | | | | | | | | |
| 213-301-0301 | B2,5, D500 | 3 | 4 | 460 | <u>21 283</u> 20 150 | | | | | |
| 213-301-0302 | B5,0 D700 | 3 | 3 | 660 | <u>21 326</u> 20 150 | | | | | |

213-304.

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>29 979</u> 25 000 |
| 213-301-0200 | 21520-89 | 3 | | | |
| 213-301-0201 | 2,0, D600 | 3 | 3 | 600 | |
| 213-301-0202 | 2,5, D700 | 3 | 3 | 700 | <u>29 140</u> 24 238 |
| 213-301-0203 | 3,5, D800 | 3 | 2 | 800 | <u>30 405</u> 26 179 |
| 213-301-0300 | () | 3 | | | |
| 213-301-0301 | B2,5, D500 | 3 | 4 | 460 | |
| 213-301-0302 | B5,0 D700 | 3 | 3 | 660 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 213-304-0100 | 945-92 | | | | | | | | | | |
| 213-304-0101 | , 390 190 188 , | | 2 | 19 | <u>302</u> 272 | <u>367</u> 272 | <u>420</u> 272 | <u>326</u> 272 | <u>373</u> 272 | <u>301</u> 272 | |
| 213-304-0102 | - , 390 190 188 , | | 2 | 19 | <u>330</u> 303 | | | <u>355</u> 303 | | <u>327</u> 303 | |
| 213-304-0103 | , 390 90 188 , | | 2 | 9 | <u>155</u> 141 | <u>186</u> 141 | <u>211</u> 141 | <u>167</u> 141 | <u>189</u> 141 | <u>155</u> 141 | |

213-306.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 213-306-0100 | 958-93 | 2 | | | | | | | | | |
| 213-306-0101 | 50 , | 2 | 1 | 8,9 | <u>4 336</u> 4 217 | <u>4 360</u> 4 217 | <u>4 393</u> 4 217 | <u>4 345</u> 4 217 | <u>4 364</u> 4 217 | <u>4 334</u> 4 217 | <u>4 357</u> 4 217 |
| 213-306-0108 | 50 , - | 2 | 1 | 8,9 | <u>5 510</u> 5 362 | <u>5 535</u> 5 362 | <u>5 568</u> 5 362 | <u>5 520</u> 5 362 | <u>5 538</u> 5 362 | <u>5 509</u> 5 362 | <u>5 532</u> 5 362 |

213-307.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 213-307-0100 | 937-92 | 3 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|--|---|----|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 213-304-0100 | 945-92 | | | | |
| 213-304-0101 | , 390 190 188 , | | 2 | 19 | <u>362</u> 272 |
| 213-304-0102 | - , 390 190 188 , | | 2 | 19 | |
| 213-304-0103 | , 390 90 188 , | | 2 | 9 | <u>184</u> 141 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 213-307-0101 | | 3 | 1 | 2400 | <u>94 719</u> 90 141 | <u>101 369</u> 90 141 | <u>110 236</u> 90 141 | <u>97 330</u> 90 141 | <u>102 231</u> 90 141 | <u>94 335</u> 90 141 | <u>100 507</u> 90 141 |
| 213-307-0102 | - | 3 | 1 | 2400 | <u>106 283</u> 101 410 | <u>112 933</u> 101 410 | <u>121 799</u> 101 410 | <u>108 894</u> 101 410 | <u>113 795</u> 101 410 | <u>105 899</u> 101 410 | <u>112 071</u> 101 410 |

213-308.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 213-308-0100 | 4001-2013 | 3 | | | | | | | | |
| 213-308-0101 | 25 | 3 | 2 | 1500 | <u>7 037</u> 4 911 | <u>10 227</u> 8 426 | <u>11 426</u> 9 594 | <u>8 908</u> 4 911 | <u>9 580</u> 7 796 | <u>6 936</u> 4 911 |
| 213-308-0102 | 35 | 3 | 2 | 1900 | <u>18 228</u> 4 418 | | | | | |
| 213-308-0103 | 50 | 3 | 2 | 2000 | <u>18 983</u> 4 451 | | | | | |
| 213-308-0104 | 75 | 3 | 2 | 2100 | <u>19 738</u> 4 483 | | | | | |

213-309.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|------------------------|
| | | | | | |
| 213-308-0100 | 4001-2013 | 3 | | | |
| 213-308-0101 | 25 | 3 | 2 | 1500 | <u>11 698</u> 4 911 |
| 213-308-0102 | 35 | 3 | 2 | 1900 | |
| 213-308-0103 | 50 | 3 | 2 | 2000 | |
| 213-308-0104 | 75 | 3 | 2 | 2100 | |

| | | | | | |
|--------------|----------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| 213-309-0200 | 19222-84 | 3 | | | |
| 213-309-0201 | 1,5 | 3 | 1 | 610 | <u>34 007</u> 32 589 |

22.**221.****221-1.****221-101.**

| | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 221-101-0100 | 19804-2012 | | | | |

221-102.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 221-102-0100 | 13579-78 | 3 | | | | | | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-2018 7,5 | 3 | 1 | 2458 | <u>37 994</u> 34 840 | <u>32 238</u> 29 151 | <u>45 584</u> 42 340 | <u>40 557</u> 34 840 | <u>41 671</u> 38 473 | <u>38 840</u> 34 840 |

221-103.

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|--|
| | | | | | , | |
| 221-102-0100 | 13579-78 | 3 | | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-2018 7,5 | 3 | 1 | 2458 | <u>44 377</u> 34 840 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 221-103-0100 | 28737-90 | 3 | | | | | | | | |
| 221-103-0109 | 3 6 15 28737-90 | 3 | 1 | 2489 | <u>84 880</u> 73 864 | | | | | |
| 221-103-0200 | 28737-90 | 3 | | | | | | | | |
| 221-103-0201 | 15 28737-90 | 3 | 1 | 2523 | <u>84 993</u> 73 865 | <u>76 637</u> 72 953 | <u>103 753</u> 73 865 | <u>83 706</u> 73 865 | <u>77 377</u> 67 029 | <u>84 349</u> 73 865 |

221-104.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 221-104-0100 | 956-93 | | | | | | | | | |
| 221-104-0102 | 956-93 , 2,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>67 762</u> 64 753 | <u>75 045</u> 64 753 | <u>93 498</u> 64 753 | <u>70 459</u> 64 753 | <u>75 510</u> 64 753 | <u>67 762</u> 64 753 |
| 221-104-0103 | 956-93 , 3,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>73 719</u> 63 071 | <u>65 827</u> 62 292 | <u>91 966</u> 63 071 | <u>72 467</u> 63 071 | <u>67 232</u> 57 325 | <u>73 093</u> 63 071 |
| 221-104-0104 | 956-93 , 4,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>62 305</u> 58 811 | <u>63 723</u> 60 213 | <u>70 222</u> 66 635 | <u>64 915</u> 58 811 | <u>66 801</u> 63 255 | <u>63 166</u> 58 811 |

222.**222-1.**

8.04-08-2023

122

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 221-103-0100 | 28737-90 | 3 | | | |
| 221-103-0109 | 3 6 15 28737-90 | 3 | 1 | 2489 | |
| 221-103-0200 | 28737-90 | 3 | | | |
| 221-103-0201 | 15 28737-90 | 3 | 1 | 2523 | <u>92 636</u> 73 865 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 221-104-0100 | 956-93 | | | | |
| 221-104-0102 | 956-93 , 2,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>74 270</u> 64 753 |
| 221-104-0103 | 956-93 , 3,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>81 153</u> 63 071 |
| 221-104-0104 | 956-93 , 4,5 / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>68 807</u> 58 811 |

222-101.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-101-0200 | 12504-2015 | 3 | | | | | | | | |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>83 290</u> 79 246 | <u>94 005</u> 79 246 | <u>120 928</u> 79 246 | <u>87 601</u> 79 246 | <u>94 883</u> 79 246 | <u>84 670</u> 79 246 |
| 222-101-0202 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>91 620</u> 87 413 | <u>102 335</u> 87 413 | <u>129 258</u> 87 413 | <u>95 931</u> 87 413 | <u>103 213</u> 87 413 | <u>93 001</u> 87 413 |
| 222-101-0205 | 31310 | 3 | 1 | 1340 | <u>71 077</u> 68 370 | <u>76 913</u> 68 370 | <u>91 579</u> 68 370 | <u>73 425</u> 68 370 | <u>77 392</u> 68 370 | <u>71 829</u> 68 370 |
| 222-101-0206 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>72 861</u> 70 119 | <u>78 697</u> 70 119 | <u>93 363</u> 70 119 | <u>75 209</u> 70 119 | <u>79 175</u> 70 119 | <u>73 612</u> 70 119 |
| 222-101-0300 | | 3 | | | | | | | | |
| 222-101-0301 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>85 689</u> 81 598 | <u>96 404</u> 81 598 | <u>123 327</u> 81 598 | <u>90 000</u> 81 598 | <u>97 282</u> 81 598 | <u>87 069</u> 81 598 |
| 222-101-0302 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>93 684</u> 89 436 | <u>104 398</u> 89 436 | <u>131 322</u> 89 436 | <u>97 995</u> 89 436 | <u>105 276</u> 89 436 | <u>95 064</u> 89 436 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|--------------------------|
| | | | | | |
| 222-101-0200 | 12504-2015 | 3 | | | |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>93 126</u> 79 246 |
| 222-101-0202 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>101 457</u> 87 413 |
| 222-101-0205 | 31310 | 3 | 1 | 1340 | <u>76 435</u> 68 370 |
| 222-101-0206 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>78 218</u> 70 119 |
| 222-101-0300 | | 3 | | | |
| 222-101-0301 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>95 525</u> 81 598 |
| 222-101-0302 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>103 520</u> 89 436 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-101-0305 | | 3 | 1 | 1350 | <u>75 504</u> 72 701 | <u>81 384</u> 72 701 | <u>96 159</u> 72 701 | <u>77 870</u> 72 701 | <u>81 866</u> 72 701 | <u>76 261</u> 72 701 |
| 222-101-0306 | | 3 | 1 | 1340 | <u>72 914</u> 70 171 | <u>78 750</u> 70 171 | <u>93 416</u> 70 171 | <u>75 262</u> 70 171 | <u>79 229</u> 70 171 | <u>73 666</u> 70 171 |
| 222-101-0400 | | 3 | | | | | | | | |
| 222-101-0401 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2450 | <u>82 991</u> 78 963 | <u>93 662</u> 78 963 | <u>120 476</u> 78 963 | <u>87 284</u> 78 963 | <u>94 537</u> 78 963 | <u>84 366</u> 78 963 |
| 222-101-0404 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1440 | <u>70 131</u> 67 344 | <u>76 403</u> 67 344 | <u>92 163</u> 67 344 | <u>72 654</u> 67 344 | <u>76 917</u> 67 344 | <u>70 939</u> 67 344 |
| 222-101-0405 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1500 | <u>76 104</u> 73 142 | <u>82 637</u> 73 142 | <u>99 054</u> 73 142 | <u>78 733</u> 73 142 | <u>83 173</u> 73 142 | <u>76 946</u> 73 142 |

8.04-08-2023

126

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 222-101-0305 | | 3 | 1 | 1350 | <u>80 902</u> 72 701 |
| 222-101-0306 | | 3 | 1 | 1340 | <u>78 272</u> 70 171 |
| 222-101-0400 | | 3 | | | |
| 222-101-0401 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2450 | <u>92 787</u> 78 963 |
| 222-101-0404 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1440 | <u>75 888</u> 67 344 |
| 222-101-0405 | 31310-2015 | 3 | 1 | 1500 | <u>82 102</u> 73 142 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-101-0500 | 12504-2015 | 3 | | | | | | | | |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>140 649</u> 135 372 | <u>151 842</u> 135 372 | <u>179 970</u> 135 372 | <u>145 152</u> 135 372 | <u>152 760</u> 135 372 | <u>142 090</u> 135 372 |

222-102.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-102-0100 | 948-84 | 3 | | | | | | | | |
| 222-102-0101 | 1 / 948-84 | 3 | 1 | 2500 | <u>132 176</u> 127 859 | <u>141 609</u> 129 457 | <u>140 059</u> 135 648 | <u>134 782</u> 127 859 | <u>141 194</u> 129 457 | <u>133 036</u> 127 859 |
| 222-102-0102 | 2 / 948-84 | 3 | 1 | 2441 | <u>95 436</u> 91 620 | <u>103 957</u> 92 765 | <u>103 392</u> 99 481 | <u>97 981</u> 91 620 | <u>103 821</u> 92 765 | <u>96 276</u> 91 620 |
| 222-102-0103 | 3 / 948-84 | 3 | 1 | 2500,1 | <u>101 842</u> 93 265 | | | | | |
| 222-102-0104 | 4 / 948-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>109 928</u> 101 201 | | | | | |
| 222-102-0105 | 8 / 948-84 | 3 | 1 | 2504 | <u>128 558</u> 116 647 | <u>119 377</u> 115 207 | <u>147 177</u> 116 647 | <u>127 281</u> 116 647 | <u>116 021</u> 104 982 | <u>127 919</u> 116 647 |
| 222-102-0106 | 20 / 948-84 | 3 | 1 | 2501 | <u>147 271</u> 137 800 | | | | | |
| 222-102-0107 | 27 / 948-84 | 3 | 1 | 2505 | <u>146 794</u> 134 522 | <u>137 244</u> 132 861 | <u>165 420</u> 134 522 | <u>145 516</u> 134 522 | <u>133 535</u> 122 149 | <u>146 155</u> 134 522 |

8.04-08-2023

128

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 222-101-0500 | 12504-2015 | 3 | | | |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>150 925</u> 135 372 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|--------|---------------------------|
| | | | | | |
| 222-102-0100 | 948-84 | 3 | | | |
| 222-102-0101 | 1 / 948-84 | 3 | 1 | 2500 | <u>138 668</u> 127 859 |
| 222-102-0102 | 2 / 948-84 | 3 | 1 | 2441 | <u>101 775</u> 91 620 |
| 222-102-0103 | 3 / 948-84 | 3 | 1 | 2500,1 | |
| 222-102-0104 | 4 / 948-84 | 3 | 1 | 2497 | |
| 222-102-0105 | 8 / 948-84 | 3 | 1 | 2504 | <u>136 144</u> 116 647 |
| 222-102-0106 | 20 / 948-84 | 3 | 1 | 2501 | |
| 222-102-0107 | 27 / 948-84 | 3 | 1 | 2505 | <u>154 382</u> 134 522 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-102-0108 | 37 / 948-84 | 3 | 1 | 2483 | <u>136 284</u> 124 300 | <u>127 003</u> 122 766 | <u>154 747</u> 124 300 | <u>135 018</u> 124 300 | <u>123 359</u> 112 250 | <u>135 651</u> 124 300 |
| 222-102-0200 | 948-84 | 3 | | | | | | | | |
| 222-102-0209 | 71 / 948-84 | 3 | 1 | 2498 | <u>146 326</u> 136 882 | | | | | |

222-104.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-104-0100 | 18980-2015 | 3 | | | | | | | | |
| 222-104-0101 | 30, 40 / 18980-2015 | 3 | 1 | 2500 | <u>100 935</u> 96 988 | <u>109 344</u> 98 200 | <u>170 229</u> 165 461 | <u>103 541</u> 96 988 | <u>109 562</u> 98 200 | <u>101 795</u> 96 988 |
| 222-104-0103 | 30, 50 / 18980-2015 | 3 | 1 | 2500 | <u>96 961</u> 93 061 | <u>105 289</u> 94 225 | <u>121 045</u> 116 859 | <u>99 567</u> 93 061 | <u>105 538</u> 94 225 | <u>97 821</u> 93 061 |
| 222-104-0300 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 222-104-0304 | 3 / 450 13015-2012 | 3 | 1 | 2493 | <u>89 552</u> 86 051 | | | | | |

8.04-08-2023

130

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 222-102-0108 | 37 / 948-84 | 3 | 1 | 2483 | <u>143 806</u> 124 300 |
| 222-102-0200 | 948-84 | 3 | | | |
| 222-102-0209 | 71 / 948-84 | 3 | 1 | 2498 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|--------------------------|
| | | | | | |
| 222-104-0100 | 18980-2015 | 3 | | | |
| 222-104-0101 | 30, 18980-2015 40 / | 3 | 1 | 2500 | <u>107 427</u> 96 988 |
| 222-104-0103 | 30, 18980-2015 50 / | 3 | 1 | 2500 | <u>103 453</u> 93 061 |
| 222-104-0300 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 222-104-0304 | 3 / 450 13015-2012 | 3 | 1 | 2493 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|---|------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 222-104-0306 | 4,5 / 450 13015-2012 | 3 | 1 | 2476 | <u>88 047</u> 84 587 | | | | | |

222-2. ,
222-202.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-202-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 222-202-0101 | , 4 / 13015-2012 | 3 | 1 | 2530 | <u>198 161</u> 184 788 | <u>189 310</u> 184 788 | <u>216 974</u> 184 788 | <u>196 871</u> 184 788 | <u>180 269</u> 167 880 | <u>197 516</u> 184 788 |

222-203.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-----|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-203-0300 | 949-92 | 2 | | | | | | | | |
| 222-203-0303 | , 8 949-92 | 2 | 1 | 303 | <u>9 754</u> 9 305 | <u>10 755</u> 9 453 | <u>10 691</u> 10 231 | <u>10 070</u> 9 305 | <u>10 286</u> 9 831 | <u>9 858</u> 9 305 |
| 222-203-0400 | 949-92 | 2 | | | | | | | | |

8.04-08-2023

132

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---|---|------|--|
| | | | | | |
| 222-104-0306 | 4,5 / 450 13015-2012 | 3 | 1 | 2476 | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 222-202-0100 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 222-202-0101 | 13015-2012 , 4 / | 3 | 1 | 2530 | <u>205 825</u> 184 788 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|-----|------------------------|
| | | | | | |
| 222-203-0300 | 949-92 | 2 | | | |
| 222-203-0303 | 949-92 , 8 | 2 | 1 | 303 | <u>10 541</u> 9 305 |
| 222-203-0400 | 949-92 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-203-0403 | , 6 949-92 | 2 | 1 | 314 | <u>11 307</u> 10 890 | <u>11 678</u> 10 319 | <u>14 605</u> 10 890 | <u>11 653</u> 10 890 | <u>12 300</u> 10 890 | <u>11 307</u> 10 890 |
| 222-203-0404 | , 8 949-92 | 2 | 1 | 314 | <u>11 363</u> 10 883 | <u>13 141</u> 11 815 | <u>12 342</u> 11 850 | <u>11 690</u> 10 883 | <u>12 854</u> 12 356 | <u>11 471</u> 10 883 |
| 222-203-0405 | , 10 949-92 | 2 | 1 | 329 | <u>11 040</u> 10 613 | <u>11 491</u> 10 081 | <u>14 496</u> 10 613 | <u>11 403</u> 10 613 | <u>12 081</u> 10 613 | <u>11 040</u> 10 613 |

222-3. , ,
222-301. , ,

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | | | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | <u>5 470</u> 5 305 | <u>5 684</u> 5 245 | <u>5 807</u> 5 638 | <u>5 565</u> 5 305 | <u>4 449</u> 4 296 | <u>5 501</u> 5 305 |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 | | | | | | | | |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | <u>17 395</u> 16 701 | <u>18 946</u> 16 910 | <u>18 866</u> 18 154 | <u>17 858</u> 16 701 | <u>18 921</u> 16 910 | <u>17 548</u> 16 701 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 | | | | | | | | |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | <u>16 657</u> 16 097 | | | | | |

8.04-08-2023

134

| | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| 222-203-0403 | , 6 949-92 | 2 | 1 | 314 | <u>12 141</u> 10 890 |
| 222-203-0404 | , 8 949-92 | 2 | 1 | 314 | <u>12 178</u> 10 883 |
| 222-203-0405 | , 10 949-92 | 2 | 1 | 329 | <u>11 914</u> 10 613 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|
| | | | | | |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | <u>5 706</u> 5 305 |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 | | | |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | <u>18 548</u> 16 701 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 | | | |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 222-301-0302 | 2 | 9818-2015 | 2 | 1 | 295 | <u>22 273</u> 21 684 | <u>23 522</u> 21 955 | <u>23 355</u> 22 754 | <u>22 580</u> 21 684 | <u>23 420</u> 21 955 | <u>22 374</u> 21 684 |

222-302.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 222-302-0200 | 961-93 | 3 | | | | | | | | | |
| 222-302-0201 | 160 | 3 | 1 | 2580 | <u>146 075</u> 140 888 | <u>153 575</u> 140 888 | <u>173 391</u> 140 888 | <u>148 938</u> 140 888 | <u>154 233</u> 140 888 | <u>146 943</u> 140 888 | <u>152 917</u> 140 888 |

225.**225-1.****225-101.**

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | | 1 | 130 | <u>8 215</u> 7 974 | <u>7 762</u> 7 142 | <u>8 625</u> 8 380 | <u>8 350</u> 7 974 | <u>8 448</u> 8 205 | <u>8 259</u> 7 974 | |
| 225-101-0102 | 7-6 | | 1 | 250 | <u>7 419</u> 6 966 | | | | | | |

8.04-08-2023

136

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|---|-------------------------|
| | | | | | |
| 222-301-0302 | 2 | 9818-2015 | 2 | 1 | 295 |
| | | | | | <u>23 039</u> 21 684 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|-----|-----------------------|
| | | | | | |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | | 1 | 130 | <u>8 552</u> 7 974 |
| 225-101-0102 | 7-6 | | 1 | 250 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-101-0103 | 7-9 | | 1 | 380 | <u>11 276</u> 10 588 | | | | | |
| 225-101-0104 | 10-3 | | 1 | 200 | <u>4 913</u> 4 570 | <u>5 359</u> 4 609 | | <u>5 152</u> 4 609 | <u>5 464</u> 4 542 | <u>4 977</u> 4 609 |
| 225-101-0105 | 10-6 | | 1 | 400 | <u>11 450</u> 10 874 | <u>9 842</u> 9 286 | <u>12 714</u> 12 123 | <u>11 867</u> 10 874 | <u>12 148</u> 11 564 | <u>11 588</u> 10 874 |
| 225-101-0106 | 10-9 | | 1 | 600 | <u>16 010</u> 15 161 | <u>15 848</u> 15 000 | <u>17 906</u> 17 034 | <u>16 636</u> 15 161 | <u>17 256</u> 16 391 | <u>16 217</u> 15 161 |
| 225-101-0108 | 15-6 | | 1 | 660 | <u>18 357</u> 17 414 | <u>17 993</u> 17 054 | <u>20 443</u> 19 474 | <u>19 045</u> 17 414 | <u>20 230</u> 19 264 | <u>18 585</u> 17 414 |
| 225-101-0109 | 15-9 | | 1 | 1000 | <u>26 359</u> 24 947 | <u>26 594</u> 25 179 | <u>29 519</u> 28 069 | <u>27 402</u> 24 947 | <u>29 406</u> 27 957 | <u>26 703</u> 24 947 |
| 225-101-0110 | 20-6 | | 1 | 980 | <u>26 573</u> 25 179 | <u>26 481</u> 25 089 | <u>29 669</u> 28 239 | <u>27 594</u> 25 179 | <u>28 511</u> 27 095 | <u>26 910</u> 25 179 |
| 225-101-0111 | 20-9 | | 1 | 1480 | <u>37 173</u> 35 104 | <u>35 622</u> 33 571 | <u>41 850</u> 39 725 | <u>38 716</u> 35 104 | <u>40 071</u> 37 967 | <u>37 682</u> 35 104 |
| 225-101-0114 | 15-3 | | 1 | 320 | <u>10 081</u> 8 407 | | | | | |
| 225-101-0115 | 20-3 | | 1 | 1575 | <u>14 274</u> 12 057 | <u>17 583</u> 12 159 | | <u>15 956</u> 12 159 | <u>18 768</u> 11 982 | <u>14 576</u> 12 159 |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | | | | | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | | 1 | 50 | <u>3 662</u> 3 563 | <u>3 165</u> 2 923 | <u>3 820</u> 3 719 | <u>3 714</u> 3 563 | <u>3 751</u> 3 652 | <u>3 679</u> 3 563 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 225-101-0103 | 7-9 | | 1 | 380 | |
| 225-101-0104 | 10-3 | | 1 | 200 | <u>5 478</u> 4 570 |
| 225-101-0105 | 10-6 | | 1 | 400 | <u>12 489</u> 10 874 |
| 225-101-0106 | 10-9 | | 1 | 600 | <u>17 568</u> 15 161 |
| 225-101-0108 | 15-6 | | 1 | 660 | <u>20 071</u> 17 414 |
| 225-101-0109 | 15-9 | | 1 | 1000 | <u>28 956</u> 24 947 |
| 225-101-0110 | 20-6 | | 1 | 980 | <u>29 117</u> 25 179 |
| 225-101-0111 | 20-9 | | 1 | 1480 | <u>41 017</u> 35 104 |
| 225-101-0114 | 15-3 | | 1 | 320 | |
| 225-101-0115 | 20-3 | | 1 | 1575 | <u>18 724</u> 12 057 |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | | 1 | 50 | <u>3 791</u> 3 563 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | | | | |

| 225-101-0601 | 10 | | 1 | 450 | <u>14 490</u> 13 823 | <u>11 937</u> 11 391 | <u>15 912</u> 15 228 | <u>14 959</u> 13 823 | <u>15 298</u> 14 621 | <u>14 645</u> 13 823 |
|--------------|----------------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 225-101-0602 | 15 | | 1 | 950 | <u>31 763</u> 30 342 | <u>30 415</u> 29 200 | <u>34 765</u> 33 308 | <u>32 753</u> 30 342 | <u>31 549</u> 30 130 | <u>32 090</u> 30 342 |
| 225-101-0603 | 20 | | 1 | 1480 | <u>54 834</u> 52 556 | <u>48 555</u> 46 647 | <u>59 510</u> 57 177 | <u>56 377</u> 52 556 | <u>51 588</u> 49 348 | <u>55 343</u> 52 556 |
| 225-101-0605 | 10-1 | | 1 | 250 | <u>12 276</u> 11 856 | <u>16 878</u> 16 453 | <u>13 066</u> 12 636 | <u>12 537</u> 11 856 | <u>12 725</u> 12 299 | <u>12 362</u> 11 856 |
| 225-101-0606 | 10-2 | | 1 | 250 | <u>11 212</u> 10 804 | <u>11 061</u> 9 944 | <u>12 001</u> 11 584 | <u>11 472</u> 10 804 | <u>11 660</u> 11 247 | <u>11 298</u> 10 804 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | | 1 | 680 | <u>26 873</u> 25 806 | <u>34 652</u> 33 629 | <u>29 022</u> 27 930 | <u>27 582</u> 25 806 | <u>26 416</u> 25 355 | <u>27 107</u> 25 806 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | | 1 | 1380 | <u>39 815</u> 37 825 | <u>63 651</u> 61 654 | <u>44 176</u> 42 134 | <u>41 254</u> 37 825 | <u>42 292</u> 40 272 | <u>40 290</u> 37 825 |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | | 1 | 1380 | <u>53 609</u> 51 455 | | <u>57 970</u> 55 764 | <u>55 047</u> 51 455 | <u>56 085</u> 53 902 | <u>54 084</u> 51 455 |
| 225-101-0616 | 2 20-2 | | 1 | 1200 | <u>49 023</u> 47 362 | <u>52 715</u> 47 362 | <u>61 628</u> 47 362 | <u>50 344</u> 47 362 | <u>52 818</u> 47 362 | <u>49 023</u> 47 362 |
| 225-101-0620 | 10 | | 1 | 800 | <u>35 245</u> 33 630 | | | | | |
| 225-101-0621 | 6 | | 1 | 2260 | <u>86 700</u> 82 390 | | | | | |
| 225-101-0622 | 10 | | 1 | 2480 | <u>95 363</u> 90 629 | | | | | |

225-104.

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | | 1 | 450 | <u>15 659</u> 13 823 |
| 225-101-0602 | 15 | | 1 | 950 | <u>34 230</u> 30 342 |
| 225-101-0603 | 20 | | 1 | 1480 | <u>58 677</u> 52 556 |
| 225-101-0605 | 10-1 | | 1 | 250 | <u>12 925</u> 11 856 |
| 225-101-0606 | 10-2 | | 1 | 250 | <u>11 861</u> 10 804 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | | 1 | 680 | <u>28 639</u> 25 806 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | | 1 | 1380 | <u>43 399</u> 37 825 |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | | 1 | 1380 | <u>57 193</u> 51 455 |
| 225-101-0616 | 2 20-2 | | 1 | 1200 | <u>52 211</u> 47 362 |
| 225-101-0620 | 10 | | 1 | 800 | |
| 225-101-0621 | 6 | | 1 | 2260 | |
| 225-101-0622 | 10 | | 1 | 2480 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 225-104-0200 | 30 24547-2016 | | | | | | | | | |
| 225-104-0207 | 2.200 | | 1 | 2400 | <u>175 615</u> 170 893 | <u>185 266</u> 172 993 | <u>183 199</u> 178 386 | <u>178 117</u> 170 893 | <u>179 922</u> 175 149 | <u>176 441</u> 170 893 |
| 225-104-0219 | 5.200 | | 1 | 4300 | <u>249 655</u> 241 964 | <u>265 651</u> 244 962 | <u>263 242</u> 255 390 | <u>254 137</u> 241 964 | <u>257 371</u> 249 589 | <u>251 134</u> 241 964 |
| 225-104-0220 | 5.300 | | 1 | 6400 | <u>366 294</u> 354 911 | <u>389 961</u> 359 275 | <u>386 517</u> 374 894 | <u>372 965</u> 354 911 | <u>377 779</u> 366 259 | <u>368 496</u> 354 911 |
| 225-104-0221 | 6.100 | | 1 | 2400 | <u>150 857</u> 146 429 | <u>160 000</u> 148 223 | <u>158 441</u> 153 922 | <u>153 359</u> 146 429 | <u>155 164</u> 150 684 | <u>151 683</u> 146 429 |
| 225-104-0223 | 6.200 | | 1 | 4800 | <u>304 245</u> 295 357 | <u>322 646</u> 299 040 | <u>319 412</u> 310 344 | <u>309 248</u> 295 357 | <u>312 858</u> 303 869 | <u>305 896</u> 295 357 |
| 225-104-0240 | 19.200 | | 1 | 2000 | <u>159 177</u> 155 089 | <u>167 466</u> 156 983 | <u>165 496</u> 161 334 | <u>161 261</u> 155 089 | <u>162 766</u> 158 636 | <u>159 865</u> 155 089 |
| 225-104-0241 | 19.300 | | 1 | 3000 | <u>199 234</u> 193 571 | <u>210 881</u> 195 946 | <u>208 713</u> 202 938 | <u>202 361</u> 193 571 | <u>204 617</u> 198 891 | <u>200 266</u> 193 571 |
| 225-104-0300 | 30 24547-2016 | | | | | | | | | |
| 225-104-0305 | 11-170 | | 1 | 2700 | <u>184 262</u> 179 107 | <u>194 850</u> 181 310 | <u>192 793</u> 187 537 | <u>187 076</u> 179 107 | <u>189 107</u> 183 895 | <u>185 191</u> 179 107 |
| 225-104-0309 | 13-170 | | 1 | 5500 | <u>340 986</u> 330 893 | <u>360 976</u> 334 098 | <u>358 365</u> 348 066 | <u>346 719</u> 330 893 | <u>350 856</u> 340 645 | <u>342 879</u> 330 893 |
| 225-104-0400 | 30 24547-2016 | | | | | | | | | |

8.04-08-2023

142

| | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 225-104-0200 | 30 24547-2016 | | | | |
| 225-104-0207 | 2.200 | | 1 | 2400 | <u>181 848</u> 170 893 |
| 225-104-0219 | 5.200 | | 1 | 4300 | <u>260 821</u> 241 964 |
| 225-104-0220 | 5.300 | | 1 | 6400 | <u>382 914</u> 354 911 |
| 225-104-0221 | 6.100 | | 1 | 2400 | <u>157 090</u> 146 429 |
| 225-104-0223 | 6.200 | | 1 | 4800 | <u>316 709</u> 295 357 |
| 225-104-0240 | 19.200 | | 1 | 2000 | <u>164 370</u> 155 089 |
| 225-104-0241 | 19.300 | | 1 | 3000 | <u>207 024</u> 193 571 |
| 225-104-0300 | 30 24547-2016 | | | | |
| 225-104-0305 | 11-170 | | 1 | 2700 | <u>191 273</u> 179 107 |
| 225-104-0309 | 13-170 | | 1 | 5500 | <u>355 268</u> 330 893 |
| 225-104-0400 | 30 24547-2016 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-104-0401 | 15-170 | | 1 | 2500 | <u>172 383</u> 167 589 | <u>182 221</u> 169 648 | <u>180 283</u> 175 395 | <u>174 989</u> 167 589 | <u>176 870</u> 172 022 | <u>173 244</u> 167 589 |
| 225-104-0406 | 17-170 | | 1 | 4900 | <u>265 864</u> 257 321 | <u>283 742</u> 260 538 | <u>281 347</u> 272 621 | <u>270 971</u> 257 321 | <u>274 657</u> 266 010 | <u>267 550</u> 257 321 |
| 225-104-0500 | 30, 35 24547-2016 | | | | | | | | | |
| 225-104-0534 | 19.100 (94) | | 1 | 9100 | <u>528 690</u> 512 411 | <u>562 524</u> 518 734 | <u>557 444</u> 540 824 | <u>538 175</u> 512 411 | <u>545 020</u> 528 547 | <u>531 821</u> 512 411 |
| 225-104-0600 | 30, 35 24547-2016 | | | | | | | | | |
| 225-104-0612 | 38 (107) | | 1 | 9900 | <u>549 549</u> 532 143 | <u>585 877</u> 538 749 | <u>580 831</u> 563 054 | <u>559 869</u> 532 143 | <u>567 315</u> 549 698 | <u>552 956</u> 532 143 |

225-105.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-105-0300 | 30 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-105-0301 | 1 | | 1 | 2500 | <u>129 102</u> 124 821 | <u>138 052</u> 126 346 | <u>137 002</u> 132 627 | <u>131 708</u> 124 821 | <u>133 589</u> 129 254 | <u>129 962</u> 124 821 |
| 225-105-0302 | 264 | | 1 | 3800 | <u>150 428</u> 144 464 | <u>163 131</u> 146 252 | <u>162 435</u> 156 329 | <u>154 389</u> 144 464 | <u>157 247</u> 151 202 | <u>151 736</u> 144 464 |

8.04-08-2023

144

| | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 225-104-0401 | 15-170 | | 1 | 2500 | <u>178 875</u> 167 589 |
| 225-104-0406 | 17-170 | | 1 | 4900 | <u>278 588</u> 257 321 |
| 225-104-0500 | 30, 35 24547-2016 | | | | |
| 225-104-0534 | 19.100 (94) | | 1 | 9100 | <u>552 320</u> 512 411 |
| 225-104-0600 | 30, 35 24547-2016 | | | | |
| 225-104-0612 | 38 (107) | | 1 | 9900 | <u>575 257</u> 532 143 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 225-105-0300 | 30 13015-2012 | | | | |
| 225-105-0301 | 1 | | 1 | 2500 | <u>135 594</u> 124 821 |
| 225-105-0302 | 264 | | 1 | 3800 | <u>160 296</u> 144 464 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-105-0303 | 267 | | 1 | 5000 | <u>196 220</u> 188 393 | <u>212 840</u> 190 666 | <u>212 018</u> 204 004 | <u>201 431</u> 188 393 | <u>205 192</u> 197 259 | <u>197 940</u> 188 393 |

225-107.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-107-0100 | 20, 22,5 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-107-0102 | 19 | | 1 | 500 | <u>23 688</u> 22 857 | <u>25 405</u> 23 107 | <u>25 268</u> 24 418 | <u>24 209</u> 22 857 | <u>24 585</u> 23 744 | <u>23 860</u> 22 857 |
| 225-107-0103 | 20 | | 1 | 600 | <u>25 155</u> 24 196 | <u>27 174</u> 24 481 | <u>27 051</u> 26 070 | <u>25 780</u> 24 196 | <u>26 231</u> 25 260 | <u>25 361</u> 24 196 |
| 225-107-0104 | 42 | | 1 | 2000 | <u>90 505</u> 87 232 | <u>97 433</u> 88 323 | <u>96 825</u> 93 477 | <u>92 590</u> 87 232 | <u>94 094</u> 90 779 | <u>91 193</u> 87 232 |
| 225-107-0105 | 43 | | 1 | 1500 | <u>69 799</u> 67 321 | <u>75 025</u> 68 154 | <u>74 539</u> 72 005 | <u>71 363</u> 67 321 | <u>72 491</u> 69 981 | <u>70 315</u> 67 321 |
| 225-107-0106 | 44 | | 1 | 1300 | <u>60 721</u> 58 571 | <u>65 226</u> 59 267 | <u>64 829</u> 62 630 | <u>62 077</u> 58 571 | <u>63 054</u> 60 877 | <u>61 169</u> 58 571 |
| 225-107-0107 | 45 | | 1 | 1100 | <u>55 168</u> 53 304 | <u>59 033</u> 53 916 | <u>58 643</u> 56 738 | <u>56 314</u> 53 304 | <u>57 142</u> 55 254 | <u>55 546</u> 53 304 |
| 225-107-0108 | 46 | | 1 | 1000 | <u>47 105</u> 45 446 | <u>50 533</u> 45 942 | <u>50 265</u> 48 569 | <u>48 147</u> 45 446 | <u>48 899</u> 47 220 | <u>47 449</u> 45 446 |

225-109.

8.04-08-2023

146

| | | | | | |
|--------------|-----|--|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 225-105-0303 | 267 | | 1 | 5000 | <u>209 204</u> 188 393 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 225-107-0100 | 20, 22,5 13015-2012 | | | | |
| 225-107-0102 | 19 | | 1 | 500 | <u>24 986</u> 22 857 |
| 225-107-0103 | 20 | | 1 | 600 | <u>26 713</u> 24 196 |
| 225-107-0104 | 42 | | 1 | 2000 | <u>95 699</u> 87 232 |
| 225-107-0105 | 43 | | 1 | 1500 | <u>73 694</u> 67 321 |
| 225-107-0106 | 44 | | 1 | 1300 | <u>64 097</u> 58 571 |
| 225-107-0107 | 45 | | 1 | 1100 | <u>58 024</u> 53 304 |
| 225-107-0108 | 46 | | 1 | 1000 | <u>49 702</u> 45 446 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-109-0101 | 1 | | 1 | 2200 | <u>98 499</u> 94 911 | <u>106 024</u> 96 025 | <u>105 450</u> 101 780 | <u>100 792</u> 94 911 | <u>102 447</u> 98 812 | <u>99 256</u> 94 911 |
| 225-109-0102 | 2 | | 1 | 2900 | <u>119 879</u> 115 268 | <u>129 682</u> 116 700 | <u>129 043</u> 124 323 | <u>122 902</u> 115 268 | <u>125 083</u> 120 410 | <u>120 877</u> 115 268 |
| 225-109-0103 | 3 | | 1 | 5200 | <u>192 105</u> 184 107 | <u>209 203</u> 186 381 | <u>208 536</u> 200 343 | <u>197 525</u> 184 107 | <u>201 436</u> 193 328 | <u>193 894</u> 184 107 |
| 225-109-0104 | 4 (38) | | 1 | 2500 | <u>110 127</u> 106 071 | <u>118 679</u> 107 352 | <u>118 027</u> 113 877 | <u>112 733</u> 106 071 | <u>114 614</u> 110 504 | <u>110 987</u> 106 071 |
| 225-109-0106 | 6 (40) | | 1 | 4200 | <u>161 716</u> 155 179 | <u>175 683</u> 157 118 | <u>174 987</u> 168 292 | <u>166 094</u> 155 179 | <u>169 253</u> 162 626 | <u>163 161</u> 155 179 |
| 225-109-0109 | 58 (2) | | 1 | 6500 | <u>247 315</u> 237 232 | <u>268 796</u> 240 125 | <u>267 853</u> 257 527 | <u>254 090</u> 237 232 | <u>258 979</u> 248 758 | <u>249 551</u> 237 232 |
| 225-109-0110 | 59 (3) | | 1 | 2800 | <u>119 949</u> 115 446 | <u>129 463</u> 116 844 | <u>128 796</u> 124 189 | <u>122 867</u> 115 446 | <u>124 973</u> 120 411 | <u>120 912</u> 115 446 |
| 225-109-0113 | 108 (4) | | 1 | 4400 | <u>167 089</u> 160 268 | <u>181 655</u> 162 253 | <u>180 992</u> 174 006 | <u>171 676</u> 160 268 | <u>174 985</u> 168 070 | <u>168 603</u> 160 268 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-109-0205 | 34 (10) | | 1 | 2500 | <u>127 747</u> 123 482 | <u>136 642</u> 124 962 | <u>135 646</u> 131 288 | <u>130 353</u> 123 482 | <u>132 233</u> 127 915 | <u>128 607</u> 123 482 |

225-2.
225-201.

8.04-08-2023

148

| | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | | | | |
| 225-109-0101 | 1 | | 1 | 2200 | <u>104 212</u> 94 911 |
| 225-109-0102 | 2 | | 1 | 2900 | <u>127 410</u> 115 268 |
| 225-109-0103 | 3 | | 1 | 5200 | <u>205 608</u> 184 107 |
| 225-109-0104 | 4 (38) | | 1 | 2500 | <u>116 619</u> 106 071 |
| 225-109-0106 | 6 (40) | | 1 | 4200 | <u>172 623</u> 155 179 |
| 225-109-0109 | 58 (2) | | 1 | 6500 | <u>264 194</u> 237 232 |
| 225-109-0110 | 59 (3) | | 1 | 2800 | <u>127 220</u> 115 446 |
| 225-109-0113 | 108 (4) | | 1 | 4400 | <u>178 515</u> 160 268 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | | | | |
| 225-109-0205 | 34 (10) | | 1 | 2500 | <u>134 239</u> 123 482 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-201-0103 | 2-10 | | 1 | 1875 | <u>63 449</u> 60 634 | <u>54 345</u> 46 530 | <u>69 373</u> 66 488 | <u>65 403</u> 60 634 | <u>66 813</u> 63 959 | <u>64 094</u> 60 634 |
| 225-201-0105 | 3-10 | | 1 | 2828 | <u>74 431</u> 71 003 | <u>79 846</u> 68 100 | <u>104 138</u> 71 003 | <u>77 545</u> 71 003 | <u>83 375</u> 71 003 | <u>74 431</u> 71 003 |

225-203.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>113 764</u> 109 654 | <u>76 887</u> 66 343 | <u>121 711</u> 117 507 | <u>116 381</u> 109 654 | <u>118 277</u> 114 114 | <u>114 628</u> 109 654 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>99 227</u> 95 299 | <u>75 589</u> 64 728 | <u>107 126</u> 103 105 | <u>101 834</u> 95 299 | <u>103 713</u> 99 732 | <u>100 087</u> 95 299 |
| 225-203-0107 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2513 | <u>60 950</u> 57 996 | <u>71 081</u> 60 263 | | <u>66 564</u> 60 263 | <u>72 234</u> 60 263 | <u>64 516</u> 60 263 |
| 225-203-0108 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>83 423</u> 79 683 | <u>83 994</u> 73 343 | <u>90 770</u> 86 942 | <u>86 030</u> 79 683 | <u>87 596</u> 83 806 | <u>84 284</u> 79 683 |
| 225-203-0200 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 225-203-0203 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2508 | <u>151 964</u> 147 403 | <u>160 554</u> 148 377 | <u>159 932</u> 155 277 | <u>154 578</u> 147 403 | <u>156 489</u> 151 875 | <u>152 827</u> 147 403 |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |

8.04-08-2023

150

| | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | | | | |
| 225-201-0103 | 2-10 | | 1 | 1875 | <u>68 318</u> 60 634 |
| 225-201-0105 | 3-10 | | 1 | 2828 | <u>81 944</u> 71 003 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|---|---|------|---------------------------|
| | | | | | |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>120 282</u> 109 654 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>105 721</u> 95 299 |
| 225-203-0107 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2513 | <u>70 440</u> 60 263 |
| 225-203-0108 | 15 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>89 918</u> 79 683 |
| 225-203-0200 | 13015-2012 | 3 | | | |
| 225-203-0203 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2508 | <u>158 477</u> 147 403 |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | <u>71 668</u> 68 483 | | | | | |
| 225-203-1000 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-203-1005 | 9 | | 1 | 1000 | <u>40 671</u> 38 973 | <u>43 578</u> 38 973 | <u>51 258</u> 38 973 | <u>41 780</u> 38 973 | <u>44 088</u> 38 973 | <u>41 007</u> 38 973 |

225-204.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-0101 | 1- | | 1 | 2500 | <u>344 579</u> 336 072 | | | | | |
| 225-204-0102 | 2- | | 1 | 3000 | <u>371 465</u> 362 082 | | | | | |
| 225-204-0103 | 2- - | | 1 | 3000 | <u>283 747</u> 276 083 | | | | | |
| 225-204-0106 | 5- | | 1 | 6500 | <u>1 108 149</u> 1 081 870 | | | | | |
| 225-204-0107 | 5- | | 1 | 7500 | <u>1 282 815</u> 1 252 412 | | | | | |
| 225-204-0108 | 1- | | 1 | 10600 | <u>2 087 304</u> 2 038 957 | | | | | |

8.04-08-2023

152

| | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | |
| 225-203-1000 | 13015-2012 | | | | |
| 225-203-1005 | 9 | | 1 | 1000 | <u>43 323</u> 38 973 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-------|--|
| | | | | | |
| 225-204-0100 | 13015-2012 | | | | |
| 225-204-0101 | 1- | | 1 | 2500 | |
| 225-204-0102 | 2- | | 1 | 3000 | |
| 225-204-0103 | 2- - | | 1 | 3000 | |
| 225-204-0106 | 5- | | 1 | 6500 | |
| 225-204-0107 | 5- | | 1 | 7500 | |
| 225-204-0108 | 1- | | 1 | 10600 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0109 | 2- | | 1 | 11600 | <u>2 130 923</u> 2 081 020 | | | | | |
| 225-204-0112 | 1-2 | | 1 | 1500 | <u>248 222</u> 242 305 | | | | | |
| 225-204-0113 | 2-2 | | 1 | 2400 | <u>162 511</u> 157 644 | | | | | |
| 225-204-0114 | 2-0 | | 1 | 2400 | <u>249 733</u> 243 156 | | | | | |
| 225-204-0116 | 3-0 | | 1 | 2900 | <u>286 473</u> 278 826 | | | | | |
| 225-204-0117 | 4-2 | | 1 | 3400 | <u>387 503</u> 377 525 | | | | | |
| 225-204-0118 | 4-4 | | 1 | 3400 | <u>446 398</u> 435 265 | | | | | |
| 225-204-0120 | 5-2 | | 1 | 4480 | <u>392 503</u> 381 671 | | | | | |
| 225-204-0121 | 5-4 | | 1 | 4480 | <u>410 472</u> 399 288 | | | | | |
| 225-204-0122 | 6-2 | | 1 | 5800 | <u>540 084</u> 525 434 | | | | | |
| 225-204-0123 | 6-4 | | 1 | 5600 | <u>541 543</u> 527 004 | | | | | |
| 225-204-0124 | 6-0 | | 1 | 6700 | <u>662 501</u> 644 821 | | | | | |
| 225-204-0125 | 6-2 | | 1 | 6700 | <u>910 602</u> 888 057 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----|--|---|-------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 225-204-0109 | 2- | | 1 | 11600 | |
| 225-204-0112 | 1-2 | | 1 | 1500 | |
| 225-204-0113 | 2-2 | | 1 | 2400 | |
| 225-204-0114 | 2-0 | | 1 | 2400 | |
| 225-204-0116 | 3-0 | | 1 | 2900 | |
| 225-204-0117 | 4-2 | | 1 | 3400 | |
| 225-204-0118 | 4-4 | | 1 | 3400 | |
| 225-204-0120 | 5-2 | | 1 | 4480 | |
| 225-204-0121 | 5-4 | | 1 | 4480 | |
| 225-204-0122 | 6-2 | | 1 | 5800 | |
| 225-204-0123 | 6-4 | | 1 | 5600 | |
| 225-204-0124 | 6-0 | | 1 | 6700 | |
| 225-204-0125 | 6-2 | | 1 | 6700 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | , | | | | | | |
| 225-204-0129 | 3- | | 1 | 4300 | <u>404 112</u> 393 179 | | | | | | |
| 225-204-0131 | 5- | | 1 | 6250 | <u>584 315</u> 568 483 | | | | | | |
| 225-204-0132 | 5- | | 1 | 7500 | <u>1 185 848</u> 1 157 346 | | | | | | |
| 225-204-0150 | 2-05 | | 1 | 2400 | <u>245 241</u> 238 752 | | | | | | |
| 225-204-0151 | 2-05 | | 1 | 1980 | <u>230 430</u> 224 526 | | | | | | |
| 225-204-0152 | 3-05 | | 1 | 2900 | <u>170 870</u> 165 490 | | | | | | |
| 225-204-0153 | 3-05 | | 1 | 2500 | <u>167 599</u> 162 563 | | | | | | |
| 225-204-0154 | 4-05 | | 1 | 3300 | <u>220 166</u> 213 539 | | | | | | |
| 225-204-0155 | 4-05 | | 1 | 2900 | <u>332 405</u> 323 857 | | | | | | |
| 225-204-0164 | 3- 5 | | 1 | 4500 | <u>429 878</u> 418 299 | | | | | | |
| 225-204-0165 | 5- 5 | | 1 | 6250 | <u>576 617</u> 560 936 | | | | | | |
| 225-204-0167 | 6- 5 | | 1 | 6750 | <u>1 171 397</u> 1 143 704 | | | | | | |
| 225-204-0176 | -2 | | 1 | 3640 | <u>335 687</u> 326 557 | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---|------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 225-204-0129 | 3- | | 1 | 4300 | |
| 225-204-0131 | 5- | | 1 | 6250 | |
| 225-204-0132 | 5- | | 1 | 7500 | |
| 225-204-0150 | 2-05 | | 1 | 2400 | |
| 225-204-0151 | 2-05 | | 1 | 1980 | |
| 225-204-0152 | 3-05 | | 1 | 2900 | |
| 225-204-0153 | 3-05 | | 1 | 2500 | |
| 225-204-0154 | 4-05 | | 1 | 3300 | |
| 225-204-0155 | 4-05 | | 1 | 2900 | |
| 225-204-0164 | 3- 5 | | 1 | 4500 | |
| 225-204-0165 | 5- 5 | | 1 | 6250 | |
| 225-204-0167 | 6- 5 | | 1 | 6750 | |
| 225-204-0176 | -2 | | 1 | 3640 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|---|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0178 | -4 | | 1 | 2180 | <u>250 754</u> 244 311 | | | | | |
| 225-204-0179 | -5 | | 1 | 2760 | <u>304 405</u> 296 504 | | | | | |
| 225-204-0180 | -6 | | 1 | 2720 | <u>645 120</u> 630 567 | | | | | |
| 225-204-0181 | 15.15 | | 1 | 2500 | <u>443 308</u> 432 866 | | | | | |
| 225-204-0182 | 18.18 | | 1 | 3000 | <u>485 555</u> 473 934 | | | | | |
| 225-204-0183 | 4-1/5 | | 1 | 3450 | <u>370 209</u> 360 535 | | | | | |
| 225-204-0184 | 4-2- | | 1 | 3400 | <u>419 293</u> 408 692 | | | | | |
| 225-204-0185 | 5- -350 | | 1 | 6250 | <u>1 326 549</u> 1 296 163 | | | | | |
| 225-204-0186 | 4-1/5 | | 1 | 2950 | <u>350 413</u> 341 478 | | | | | |
| 225-204-0187 | 3- -0 | | 1 | 4250 | <u>478 203</u> 465 851 | | | | | |
| 225-204-0188 | 3- - | | 1 | 4250 | <u>336 776</u> 327 198 | | | | | |
| 225-204-0189 | 5-2- | | 1 | 4475 | <u>363 657</u> 353 394 | | | | | |
| 225-204-0190 | 5-4- | | 1 | 4475 | <u>380 336</u> 369 746 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|--|---|------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 225-204-0178 | -4 | | 1 | 2180 | |
| 225-204-0179 | -5 | | 1 | 2760 | |
| 225-204-0180 | -6 | | 1 | 2720 | |
| 225-204-0181 | 15.15 | | 1 | 2500 | |
| 225-204-0182 | 18.18 | | 1 | 3000 | |
| 225-204-0183 | 4-1/5 | | 1 | 3450 | |
| 225-204-0184 | 4-2- | | 1 | 3400 | |
| 225-204-0185 | 5- -350 | | 1 | 6250 | |
| 225-204-0186 | 4-1/5 | | 1 | 2950 | |
| 225-204-0187 | 3- -0 | | 1 | 4250 | |
| 225-204-0188 | 3- - | | 1 | 4250 | |
| 225-204-0189 | 5-2- | | 1 | 4475 | |
| 225-204-0190 | 5-4- | | 1 | 4475 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0191 | 5- 5 - | | 1 | 6250 | <u>422 418</u> 409 760 | | | | | |
| 225-204-0192 | 5- - | | 1 | 6250 | <u>452 627</u> 439 377 | | | | | |
| 225-204-0193 | 6-2- | | 1 | 5600 | <u>433 460</u> 421 040 | | | | | |
| 225-204-0195 | 6-4- | | 1 | 5600 | <u>417 701</u> 405 590 | | | | | |
| 225-204-0196 | 3- 5 - | | 1 | 4250 | <u>306 259</u> 297 279 | | | | | |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | | 1 | 4250 | | | | | | |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2 | | 1 | 1680 | <u>281 493</u> 274 798 | | | | | |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2 | | 1 | 1980 | <u>308 476</u> 301 042 | | | | | |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2 | | 1 | 2400 | <u>366 826</u> 357 953 | | | | | |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2 | | 1 | 3730 | <u>490 258</u> 478 034 | | | | | |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4 | | 1 | 3730 | <u>500 842</u> 488 410 | | | | | |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2 | | 1 | 4250 | <u>572 958</u> 558 749 | | | | | |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4 | | 1 | 4250 | <u>583 542</u> 569 125 | | | | | |

8.04-08-2023

160

| | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|--|
| | | | | | |
| 225-204-0191 | 5- 5 - | | 1 | 6250 | |
| 225-204-0192 | 5- - | | 1 | 6250 | |
| 225-204-0193 | 6-2- | | 1 | 5600 | |
| 225-204-0195 | 6-4- | | 1 | 5600 | |
| 225-204-0196 | 3- 5 - | | 1 | 4250 | |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | | 1 | 4250 | |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2 | | 1 | 1680 | |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2 | | 1 | 1980 | |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2 | | 1 | 2400 | |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2 | | 1 | 3730 | |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4 | | 1 | 3730 | |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2 | | 1 | 4250 | |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4 | | 1 | 4250 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | , | | | | | | |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4 | | 1 | 5050 | <u>697 257</u> 680 050 | | | | | | |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2 | | 1 | 6180 | <u>788 486</u> 768 699 | | | | | | |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4 | | 1 | 6180 | <u>796 891</u> 776 939 | | | | | | |
| 225-204-0211 | 2 1,6- | | 1 | 3280 | <u>480 911</u> 469 185 | | | | | | |
| 225-204-0212 | 2 2,3- | | 1 | 4030 | <u>607 508</u> 592 775 | | | | | | |
| 225-204-0213 | 2 3,0- | | 1 | 4650 | <u>768 251</u> 749 932 | | | | | | |
| 225-204-0214 | 2 3,6- | | 1 | 5200 | <u>894 084</u> 872 913 | | | | | | |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5 | | 1 | 5200 | <u>852 841</u> 832 479 | | | | | | |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | | 1 | 4030 | <u>878 774</u> 858 722 | | | | | | |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350 | | 1 | 4650 | <u>803 891</u> 784 874 | | | | | | |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350 | | 1 | 5200 | <u>933 146</u> 911 209 | | | | | | |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5 | | 1 | 4030 | <u>648 594</u> 633 055 | | | | | | |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4 | | 1 | 6600 | <u>889 636</u> 867 573 | | | | | | |

8.04-08-2023

162

| | | | | | |
|--------------|-------------|--|---|------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4 | | 1 | 5050 | |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2 | | 1 | 6180 | |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4 | | 1 | 6180 | |
| 225-204-0211 | 2 1,6- | | 1 | 3280 | |
| 225-204-0212 | 2 2,3- | | 1 | 4030 | |
| 225-204-0213 | 2 3,0- | | 1 | 4650 | |
| 225-204-0214 | 2 3,6- | | 1 | 5200 | |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5 | | 1 | 5200 | |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | | 1 | 4030 | |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350 | | 1 | 4650 | |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350 | | 1 | 5200 | |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5 | | 1 | 4030 | |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4 | | 1 | 6600 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4 | | 1 | 7900 | <u>1 154 828</u> 1 126 654 | | | | | |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5- | | 1 | 6850 | <u>1 145 518</u> 1 118 261 | | | | | |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5- | | 1 | 8100 | <u>1 425 458</u> 1 391 838 | | | | | |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5 | | 1 | 6850 | <u>1 038 754</u> 1 013 591 | | | | | |
| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5 | | 1 | 8100 | <u>1 333 324</u> 1 301 510 | | | | | |
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | | 1 | 8100 | <u>1 460 319</u> 1 426 016 | | | | | |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7- | | 1 | 6900 | <u>1 192 086</u> 1 163 882 | | | | | |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2- | | 1 | 8800 | <u>1 586 103</u> 1 548 843 | | | | | |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5 | | 1 | 6900 | <u>1 350 832</u> 1 319 515 | | | | | |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5 | | 1 | 8800 | <u>1 537 236</u> 1 500 934 | | | | | |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | | 1 | 6900 | <u>1 226 793</u> 1 197 908 | | | | | |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | | 1 | 8800 | <u>1 619 565</u> 1 581 648 | | | | | |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | | | | | | | | | |

8.04-08-2023

164

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4 | | 1 | 7900 | |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5- | | 1 | 6850 | |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5- | | 1 | 8100 | |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5 | | 1 | 6850 | |
| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5 | | 1 | 8100 | |
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | | 1 | 8100 | |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7- | | 1 | 6900 | |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2- | | 1 | 8800 | |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5 | | 1 | 6900 | |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5 | | 1 | 8800 | |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | | 1 | 6900 | |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | | 1 | 8800 | |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0302 | 95-1 | | 1 | 750 | <u>47 989</u> 46 523 | | | | | |
| 225-204-0304 | 95-3 | | 1 | 800 | <u>51 190</u> 49 626 | | | | | |
| 225-204-0307 | 105 | | 1 | 1175 | <u>75 185</u> 72 888 | | | | | |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | | 1 | 1175 | <u>64 912</u> 63 085 | <u>67 856</u> 62 296 | <u>77 255</u> 63 085 | <u>66 206</u> 63 085 | <u>68 628</u> 63 085 | <u>64 912</u> 63 085 |
| 225-204-0309 | 105-5 | | 1 | 1125 | <u>64 701</u> 59 213 | <u>69 020</u> 66 964 | <u>73 066</u> 59 213 | <u>64 127</u> 59 213 | <u>58 881</u> 53 789 | <u>64 414</u> 59 213 |
| 225-204-0310 | 105-5 | | 1 | 1100 | <u>64 459</u> 62 485 | <u>68 568</u> 63 263 | <u>67 935</u> 65 919 | <u>65 606</u> 62 485 | <u>66 433</u> 64 435 | <u>64 838</u> 62 485 |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | | 1 | 1125 | <u>66 249</u> 64 162 | | | | | |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | | 1 | 3550 | <u>233 486</u> 226 422 | | | | | |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | | 1 | 3550 | <u>233 486</u> 226 422 | | | | | |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | | 1 | 3550 | <u>233 486</u> 226 422 | | | | | |
| 225-204-0317 | 164-12 | | 1 | 3550 | <u>233 486</u> 226 422 | | | | | |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | | 1 | 3550 | <u>233 486</u> 226 422 | | | | | |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | | 1 | 3550 | <u>233 486</u> 226 422 | | | | | |

8.04-08-2023

166

| | | | | | |
|--------------|----------|--|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 225-204-0302 | 95-1 | | 1 | 750 | |
| 225-204-0304 | 95-3 | | 1 | 800 | |
| 225-204-0307 | 105 | | 1 | 1175 | |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | | 1 | 1175 | <u>68 034</u> 63 085 |
| 225-204-0309 | 105-5 | | 1 | 1125 | <u>68 109</u> 59 213 |
| 225-204-0310 | 105-5 | | 1 | 1100 | <u>67 316</u> 62 485 |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | | 1 | 1125 | |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | | 1 | 3550 | |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | | 1 | 3550 | |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | | 1 | 3550 | |
| 225-204-0317 | 164-12 | | 1 | 3550 | |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | | 1 | 3550 | |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | | 1 | 3550 | |

8.04-08-2023

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | | | | | | | | | |
| 225-204-0803 | 33-2 | | 1 | 250 | <u>22 459</u> 21 968 | | | | | |
| 225-204-1000 | - 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1006 | 3- | | 1 | 1750 | <u>228 939</u> 223 225 | | | | | |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1302 | 1 | | 1 | 2190 | <u>372 745</u> 363 903 | | | | | |
| 225-204-1309 | 35-10 | | 1 | 2200 | <u>251 826</u> 245 348 | | | | | |
| 225-204-1310 | 35-15 | | 1 | 3275 | <u>438 575</u> 427 683 | | | | | |
| 225-204-1313 | 32.9 | | 1 | 725 | <u>99 033</u> 96 584 | | | | | |
| 225-204-1314 | 32.9-1 | | 1 | 725 | <u>92 341</u> 90 023 | | | | | |
| 225-204-1315 | 32.9-2 | | 1 | 725 | <u>84 715</u> 82 547 | | | | | |

226.

226-1.

226-102.

8.04-08-2023

168

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | | | | |
| 225-204-0803 | 33-2 | | 1 | 250 | |
| 225-204-1000 | - 13015-2012 | | | | |
| 225-204-1006 | 3- | | 1 | 1750 | |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | | | | |
| 225-204-1302 | 1 | | 1 | 2190 | |
| 225-204-1309 | 35-10 | | 1 | 2200 | |
| 225-204-1310 | 35-15 | | 1 | 3275 | |
| 225-204-1313 | 32.9 | | 1 | 725 | |
| 225-204-1314 | 32.9-1 | | 1 | 725 | |
| 225-204-1315 | 32.9-2 | | 1 | 725 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 226-102-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 226-102-0101 | 9- 11-15 7 | | 1 | 6370 | <u>607 789</u> 591 413 | | | | | |
| 226-102-0102 | 9- 14- 7 | | 1 | 6370 | <u>684 149</u> 666 276 | | | | | |
| 226-102-0103 | 12- 11-15 7 | | 1 | 8500 | <u>678 582</u> 659 326 | | | | | |
| 226-102-0104 | 12- 14- 7 | | 1 | 8500 | <u>702 165</u> 682 447 | | | | | |
| 226-102-0105 | 15- 14- 7 | | 1 | 13500 | <u>1 056 753</u> 1 026 582 | | | | | |
| 226-102-0106 | 2 16,76- 11 | | 1 | 15100 | <u>1 330 610</u> 1 293 950 | | | | | |
| 226-102-0107 | 16,76- 14- 7 | | 1 | 15100 | <u>1 500 430</u> 1 460 440 | | | | | |
| 226-102-0108 | 2 18- 11-15 7 | | 1 | 16200 | <u>1 349 921</u> 1 312 112 | | | | | |
| 226-102-0109 | 18- 14- 7 | | 1 | 16200 | <u>1 359 035</u> 1 321 048 | | | | | |
| 226-102-0110 | 12- 11- 7 | | 1 | 8500 | <u>598 973</u> 581 278 | | | | | |
| 226-102-0111 | 2 14,06- 11 7 | | 1 | 12670 | <u>1 055 125</u> 1 025 567 | | | | | |
| 226-102-0112 | 2 15- 11 7 | | 1 | 13500 | <u>1 092 593</u> 1 061 720 | | | | | |

8.04-08-2023

170

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|---|-------|--|
| | | | | | |
| 226-102-0100 | 13015-2012 | | | | |
| 226-102-0101 | 9- 11-15 7 | | 1 | 6370 | |
| 226-102-0102 | 9- 14- 7 | | 1 | 6370 | |
| 226-102-0103 | 12- 11-15 7 | | 1 | 8500 | |
| 226-102-0104 | 12- 14- 7 | | 1 | 8500 | |
| 226-102-0105 | 15- 14- 7 | | 1 | 13500 | |
| 226-102-0106 | 2 16,76- 11 | | 1 | 15100 | |
| 226-102-0107 | 16,76- 14- 7 | | 1 | 15100 | |
| 226-102-0108 | 2 18- 11-15 7 | | 1 | 16200 | |
| 226-102-0109 | 18- 14- 7 | | 1 | 16200 | |
| 226-102-0110 | 12- 11- 7 | | 1 | 8500 | |
| 226-102-0111 | 2 14,06- 11 7 | | 1 | 12670 | |
| 226-102-0112 | 2 15- 11 7 | | 1 | 13500 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 226-102-0113 | 2 16,76- 11- 7 | | 1 | 15100 | <u>1 206 865</u> 1 172 631 | | | | | |
| 226-102-0114 | 2 16,76- 14- 7 | | 1 | 15100 | <u>1 297 634</u> 1 261 620 | | | | | |
| 226-102-0115 | 2 18- 11- 7 | | 1 | 16200 | <u>1 224 866</u> 1 189 509 | | | | | |
| 226-102-0116 | 2 15- 11-15 7 | | 1 | 13500 | <u>1 193 098</u> 1 160 254 | | | | | |
| 226-102-0117 | 2 18- 14- 7 | | 1 | 16200 | <u>1 445 422</u> 1 405 741 | | | | | |
| 226-102-0118 | -9 | | 1 | 5000 | <u>362 721</u> 352 109 | | | | | |
| 226-102-0200 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 226-102-0205 | 14 | | 1 | 4200 | <u>172 464</u> 166 143 | | | | | |
| 226-102-0300 | 25912-2015 | | | | | | | | | |
| 226-102-0302 | -18 | | 1 | 5400 | <u>196 213</u> 187 946 | <u>196 282</u> 172 993 | <u>213 276</u> 204 807 | <u>201 842</u> 187 946 | <u>205 903</u> 197 522 | <u>198 071</u> 187 946 |
| 226-102-0400 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 226-102-0401 | 1-4 | | 1 | 2350 | <u>135 703</u> 131 397 | | | | | |
| 226-102-0402 | 1-6 | | 1 | 4250 | <u>212 568</u> 205 425 | | | | | |

8.04-08-2023

172

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|-------|---------------------------|
| | | | | | |
| 226-102-0113 | 2 16,76- 11- 7 | | 1 | 15100 | |
| 226-102-0114 | 2 16,76- 14- 7 | | 1 | 15100 | |
| 226-102-0115 | 2 18- 11- 7 | | 1 | 16200 | |
| 226-102-0116 | 2 15- 11-15 7 | | 1 | 13500 | |
| 226-102-0117 | 2 18- 14- 7 | | 1 | 16200 | |
| 226-102-0118 | -9 | | 1 | 5000 | |
| 226-102-0200 | 13015-2012 | | | | |
| 226-102-0205 | 14 | | 1 | 4200 | |
| 226-102-0300 | 25912-2015 | | | | |
| 226-102-0302 | -18 | | 1 | 5400 | <u>210 236</u> 187 946 |
| 226-102-0400 | 13015-2012 | | | | |
| 226-102-0401 | 1-4 | | 1 | 2350 | |
| 226-102-0402 | 1-6 | | 1 | 4250 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 226-102-0403 | 1-8 | | 1 | 7750 | <u>440 216</u> 426 159 | | | | | |
| 226-102-0404 | 2-6 | | 1 | 5500 | <u>251 777</u> 242 990 | | | | | |
| 226-102-0406 | 400.98.25 | | 1 | 2200 | <u>110 604</u> 106 895 | | | | | |
| 226-102-0407 | 400.98.40 | | 1 | 3430 | <u>220 339</u> 213 618 | | | | | |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | | 1 | 2700 | <u>133 317</u> 128 813 | | | | | |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | | 1 | 4320 | <u>250 179</u> 242 249 | | | | | |
| 226-102-0412 | 600.98.30 | | 1 | 4000 | <u>198 274</u> 191 586 | | | | | |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | | 1 | 5100 | <u>239 691</u> 231 421 | | | | | |
| 226-102-0416 | 800.98.40 | | 1 | 7300 | <u>347 443</u> 335 521 | | | | | |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | | 1 | 9300 | <u>424 979</u> 410 136 | | | | | |
| 226-102-0419 | 200.75.15 | | 1 | 550 | <u>33 855</u> 32 806 | | | | | |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | | 1 | 750 | <u>42 786</u> 41 422 | | | | | |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | | 1 | 1100 | <u>55 944</u> 54 077 | | | | | |

8.04-08-2023

174

| | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 226-102-0403 | 1-8 | | 1 | 7750 | |
| 226-102-0404 | 2-6 | | 1 | 5500 | |
| 226-102-0406 | 400.98.25 | | 1 | 2200 | |
| 226-102-0407 | 400.98.40 | | 1 | 3430 | |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | | 1 | 2700 | |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | | 1 | 4320 | |
| 226-102-0412 | 600.98.30 | | 1 | 4000 | |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | | 1 | 5100 | |
| 226-102-0416 | 800.98.40 | | 1 | 7300 | |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | | 1 | 9300 | |
| 226-102-0419 | 200.75.15 | | 1 | 550 | |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | | 1 | 750 | |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | | 1 | 1100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 226-102-0500 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 226-102-0502 | 6 | | 1 | 4250 | <u>263 520</u> 255 378 | | | | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | | | | | |
| 226-102-0601 | 10 , 21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>74 473</u> 71 265 | | | | | | |
| 226-102-0602 | 30 , 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>68 536</u> 64 991 | <u>83 184</u> 72 610 | <u>75 948</u> 72 315 | <u>71 126</u> 64 991 | <u>72 746</u> 69 151 | <u>69 391</u> 64 991 | |

226-103. ,

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 226-103-1800 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 226-103-1801 | -1 | | 1 | 720 | <u>27 457</u> 26 339 | <u>29 827</u> 26 650 | <u>29 732</u> 28 587 | <u>28 207</u> 26 339 | <u>28 749</u> 27 616 | <u>27 705</u> 26 339 | <u>29 327</u> 26 339 |
| 226-103-1802 | -2 | | 1 | 960 | <u>33 868</u> 32 411 | <u>36 960</u> 32 780 | <u>36 902</u> 35 408 | <u>34 869</u> 32 411 | <u>35 591</u> 34 113 | <u>34 199</u> 32 411 | <u>36 361</u> 32 411 |

25.

251.

251-3.

8.04-08-2023

176

| | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 226-102-0500 | 13015-2012 | | | | |
| 226-102-0502 | 6 | | 1 | 4250 | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | |
| 226-102-0601 | 10 , 21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | |
| 226-102-0602 | 30 , 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>74 987</u> 64 991 |

251-302.

,

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|-------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 251-302-0200 | 65 | | | | | | | | | |
| 251-302-0201 | 1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005 | | 1 | 54673 | <u>4 907 396</u> 4 800 000 | | | | | |
| 251-302-0203 | 1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 56739 | <u>4 015 589</u> 3 885 787 | | | | | |
| 251-302-0300 | 65 | | | | | | | | | |
| 251-302-0301 | 1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005 | | 1 | 49204 | <u>4 598 815</u> 4 500 000 | | | | | |
| 251-302-0302 | 1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 49200 | <u>3 917 970</u> 3 796 867 | | | | | |
| 251-302-0303 | 1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 51372 | <u>3 423 288</u> 3 309 930 | | | | | |
| 251-302-0400 | 33320-2015 | | | | | | | | | |
| 251-302-0401 | 1 | | 1 | 250 | <u>18 950</u> 18 500 | <u>19 664</u> 18 500 | <u>21 576</u> 18 500 | <u>19 225</u> 18 500 | <u>19 740</u> 18 500 | <u>19 033</u> 18 500 |
| 251-302-0402 | 1-1 «Vossloh» | | 1 | 275 | <u>17 960</u> 17 500 | <u>18 747</u> 17 500 | <u>20 849</u> 17 500 | <u>18 263</u> 17 500 | <u>18 830</u> 17 500 | <u>18 052</u> 17 500 |
| 251-302-0404 | 3 (1) | | 1 | 270 | <u>17 956</u> 17 500 | <u>18 728</u> 17 500 | <u>20 792</u> 17 500 | <u>18 253</u> 17 500 | <u>18 810</u> 17 500 | <u>18 046</u> 17 500 |

255.

,

,

255-1.

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|-------|-------------------------|
| | | | | | |
| 251-302-0200 | 65 | | | | |
| 251-302-0201 | 1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005 | | 1 | 54673 | |
| 251-302-0203 | 1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 56739 | |
| 251-302-0300 | 65 | | | | |
| 251-302-0301 | 1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005 | | 1 | 49204 | |
| 251-302-0302 | 1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 49200 | |
| 251-302-0303 | 1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005 | | 1 | 51372 | |
| 251-302-0400 | 33320-2015 | | | | |
| 251-302-0401 | 1 | | 1 | 250 | <u>19 614</u> 18 500 |
| 251-302-0402 | 1-1 «Vossloh» | | 1 | 275 | <u>18 691</u> 17 500 |
| 251-302-0404 | 3 (1) | | 1 | 270 | <u>18 673</u> 17 500 |

255-101.

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| 255-101-0100 | 6665-91 | 3 | | | | | | |
| 255-101-0101 | 6665-91 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 557</u> 32 229 | <u>24 387</u> 22 063 | <u>23 128</u> 22 063 | |

255-102.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 255-102-0100 | 17608-2017 | 30 - 50 | 2 | | | | | | | | |
| 255-102-0600 | 17608-2017 | 40 - 80 | 2 | | | | | | | | |
| 255-102-0601 | 17608-2017 | 40 | 2 | 1 | 96 | <u>2 196</u> 2 054 | <u>2 474</u> 2 054 | <u>2 698</u> 2 054 | <u>2 300</u> 2 054 | <u>2 501</u> 2 054 | <u>2 194</u> 2 054 |
| 255-102-0602 | 17608-2017 | 40 | 2 | 1 | 96 | <u>2 599</u> 2 446 | <u>2 877</u> 2 446 | <u>3 102</u> 2 446 | <u>2 704</u> 2 446 | <u>2 905</u> 2 446 | <u>2 597</u> 2 446 |
| 255-102-0603 | 17608-2017 | 50 | 2 | 1 | 120 | <u>2 227</u> 2 063 | <u>2 575</u> 2 063 | <u>2 855</u> 2 063 | <u>2 358</u> 2 063 | <u>2 609</u> 2 063 | <u>2 225</u> 2 063 |
| 255-102-0604 | 17608-2017 | 50 | 2 | 1 | 120 | <u>2 640</u> 2 464 | <u>2 988</u> 2 464 | <u>3 268</u> 2 464 | <u>2 770</u> 2 464 | <u>3 021</u> 2 464 | <u>2 637</u> 2 464 |
| 255-102-0605 | 17608-2017 | 60 | 2 | 1 | 144 | <u>2 653</u> 2 455 | <u>3 070</u> 2 455 | <u>3 406</u> 2 455 | <u>2 809</u> 2 455 | <u>3 111</u> 2 455 | <u>2 650</u> 2 455 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|---|-----|-----------------------|
| | | | | | |
| 255-102-0100 | 17608-2017 , 30 - 50 - ' ' ' i | 2 | | | |
| 255-102-0600 | - 17608-2017 , 40 - 80 | 2 | | | |
| 255-102-0601 | 17608-2017 , 40 | 2 | 1 | 96 | <u>2 452</u> 2 054 |
| 255-102-0602 | - 17608-2017 , 40 | 2 | 1 | 96 | <u>2 855</u> 2 446 |
| 255-102-0603 | 17608-2017 , 50 | 2 | 1 | 120 | <u>2 548</u> 2 063 |
| 255-102-0604 | - 17608-2017 , 50 | 2 | 1 | 120 | <u>2 960</u> 2 464 |
| 255-102-0605 | 17608-2017 , 60 | 2 | 1 | 144 | <u>3 037</u> 2 455 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|----|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 255-102-0606 | - 17608-2017 | 60 | 2 | 1 | 144 | <u>3 111</u> 2 902 | <u>3 528</u> 2 902 | <u>3 864</u> 2 902 | <u>3 267</u> 2 902 | <u>3 569</u> 2 902 | <u>3 108</u> 2 902 |
| 255-102-0607 | 17608-2017 | 70 | 2 | 1 | 168 | <u>2 401</u> 2 237 | | | | | |
| 255-102-0608 | - 17608-2017 | 70 | 2 | 1 | 168 | <u>2 510</u> 2 343 | | | | | |
| 255-102-0610 | - 17608-2017 | 80 | 2 | 1 | 192 | <u>2 886</u> 2 695 | | | | | |

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0100 | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0101 | 600, 5-10 1284-2004 | | 3 | 1 | 1400 | <u>4 546</u> 3 953 | <u>4 546</u> 3 953 | <u>4 546</u> 3 953 | <u>4 546</u> 3 953 | <u>4 546</u> 3 953 | <u>4 546</u> 3 953 |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75 , 10832-2009 | | 3 | 1 | 77 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 | <u>24 068</u> 23 569 |
| 261-101-0103 | , 800 948-92 | | 3 | 1 | 800 | <u>21 286</u> 20 581 | <u>21 286</u> 20 581 | <u>21 286</u> 20 581 | <u>21 286</u> 20 581 | <u>21 286</u> 20 581 | <u>21 286</u> 20 581 |
| 261-101-0104 | , 900 948-92 | | 3 | 1 | 900 | <u>22 198</u> 21 439 | <u>22 198</u> 21 439 | <u>22 198</u> 21 439 | <u>22 198</u> 21 439 | <u>22 198</u> 21 439 | <u>22 198</u> 21 439 |

8.04-08-2023

182

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|-----|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 255-102-0606 | - , 60 17608-2017 | 2 | 1 | 144 | <u>3 495</u> 2 902 |
| 255-102-0607 | 17608-2017 , 70 | 2 | 1 | 168 | |
| 255-102-0608 | - , 70 17608-2017 | 2 | 1 | 168 | |
| 255-102-0610 | - , 80 17608-2017 | 2 | 1 | 192 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 261-101-0100 | | | | | |
| 261-101-0101 | 600, 5-10 1284-2004 , | 3 | 1 | 1400 | <u>4 546</u> 3 953 |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75 , 10832-2009 | 3 | 1 | 77 | <u>24 068</u> 23 569 |
| 261-101-0103 | , 800 948-92 | 3 | 1 | 800 | <u>21 286</u> 20 581 |
| 261-101-0104 | , 900 948-92 | 3 | 1 | 900 | <u>22 198</u> 21 439 |

| 261-101-0105 | (, 600, 5- 10 | 3 | 1 | 303 | <u>9 233</u> 8 943 | <u>9 233</u> 8 943 | <u>9 233</u> 8 943 | <u>9 233</u> 8 943 | <u>9 233</u> 8 943 | <u>9 233</u> 8 943 |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 261-101-0106 | 7394-85 - | 3 | 1 | 1750 | <u>2 150</u> 1 478 | <u>2 150</u> 1 478 | <u>2 150</u> 1 478 | <u>2 150</u> 1 478 | <u>2 150</u> 1 478 | <u>2 150</u> 1 478 |
| 261-101-0107 | 7394-85 | 3 | 1 | 1800 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 | <u>2 953</u> 2 247 |
| 261-101-0108 | | 3 | 1 | 1650 | <u>3 298</u> 2 639 | <u>3 298</u> 2 639 | <u>3 298</u> 2 639 | <u>3 298</u> 2 639 | <u>3 298</u> 2 639 | <u>3 298</u> 2 639 |
| 261-101-0109 | 7392-2014 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 | <u>3 793</u> 3 179 |
| 261-101-0137 | 10832-2009 | 3 | 1 | 309 | <u>10 368</u> 10 054 | <u>10 368</u> 10 054 | <u>10 368</u> 10 054 | <u>10 368</u> 10 054 | <u>10 368</u> 10 054 | <u>10 368</u> 10 054 |
| 261-101-0138 | , 0- 70 | 3 | 1 | 1700 | <u>3 198</u> 2 523 | <u>3 198</u> 2 523 | <u>3 198</u> 2 523 | <u>3 198</u> 2 523 | <u>3 198</u> 2 523 | <u>3 198</u> 2 523 |
| 261-101-0200 | , , | | | | | | | | | |
| 261-101-0203 | 22,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 562</u> 26 942 | <u>29 562</u> 26 942 | <u>29 562</u> 26 942 | <u>29 562</u> 26 942 | <u>29 562</u> 26 942 | <u>29 562</u> 26 942 |
| 261-101-0204 | 30 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 536</u> 28 877 | <u>31 536</u> 28 877 | <u>31 536</u> 28 877 | <u>31 536</u> 28 877 | <u>31 536</u> 28 877 | <u>31 536</u> 28 877 |
| 261-101-0205 | 12,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 389</u> 23 832 | <u>26 389</u> 23 832 | <u>26 389</u> 23 832 | <u>26 389</u> 23 832 | <u>26 389</u> 23 832 | <u>26 389</u> 23 832 |
| 261-101-0207 | - 28013-98 | 3 | 1 | 1900 | <u>24 126</u> 22 038 | <u>24 126</u> 22 038 | <u>24 126</u> 22 038 | <u>24 126</u> 22 038 | <u>24 126</u> 22 038 | <u>24 126</u> 22 038 |
| 261-101-0300 | , , | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| 261-101-0105 | () , 600, 5- 10 | 3 | 1 | 303 | <u>9 233</u> 8 943 |
| 261-101-0106 | 7394-85 - | 3 | 1 | 1750 | <u>2 150</u> 1 478 |
| 261-101-0107 | 7394-85 | 3 | 1 | 1800 | <u>2 953</u> 2 247 |
| 261-101-0108 | | 3 | 1 | 1650 | <u>3 298</u> 2 639 |
| 261-101-0109 | 7392-2014 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 793</u> 3 179 |
| 261-101-0137 | 10832-2009 | 3 | 1 | 309 | <u>10 368</u> 10 054 |
| 261-101-0138 | , 0- 70 | 3 | 1 | 1700 | <u>3 198</u> 2 523 |
| 261-101-0200 | , , | | | | |
| 261-101-0203 | 22,5 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 562</u> 26 942 |
| 261-101-0204 | 30 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 536</u> 28 877 |
| 261-101-0205 | 12,5, 7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>26 389</u> 23 832 |
| 261-101-0207 | - 28013-98 | 3 | 1 | 1900 | <u>24 126</u> 22 038 |
| 261-101-0300 | , | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 261-101-0378 | 22,5 , , | 3 | 1 | 2500 | <u>81 708</u> 78 356 | <u>81 708</u> 78 356 | <u>81 708</u> 78 356 | <u>81 708</u> 78 356 | <u>81 708</u> 78 356 | <u>81 708</u> 78 356 | <u>81 708</u> 78 356 |
| 261-101-0379 | 15 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>65 921</u> 62 879 | <u>65 921</u> 62 879 | <u>65 921</u> 62 879 | <u>65 921</u> 62 879 | <u>65 921</u> 62 879 | <u>65 921</u> 62 879 | <u>65 921</u> 62 879 |
| 261-101-0380 | 8 800 , 939-92 | | 1 | 100 | <u>7 315</u> 7 101 | <u>7 315</u> 7 101 | <u>7 315</u> 7 101 | <u>7 315</u> 7 101 | <u>7 315</u> 7 101 | <u>7 315</u> 7 101 | <u>7 315</u> 7 101 |
| 261-101-0382 | , , 13015-2003 , , 22,5 | 3 | 1 | 2500 | <u>79 836</u> 76 520 | <u>79 836</u> 76 520 | <u>79 836</u> 76 520 | <u>79 836</u> 76 520 | <u>79 836</u> 76 520 | <u>79 836</u> 76 520 | <u>79 836</u> 76 520 |
| 261-101-0383 | 15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , , | 3 | 1 | 2500 | <u>65 475</u> 62 442 | <u>65 475</u> 62 442 | <u>65 475</u> 62 442 | <u>65 475</u> 62 442 | <u>65 475</u> 62 442 | <u>65 475</u> 62 442 | <u>65 475</u> 62 442 |

8.04-08-2023

186

| | | | | | |
|--------------|---|---|---|------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 261-101-0378 | 22,5 , , , | 3 | 1 | 2500 | <u>81 708</u> 78 356 |
| 261-101-0379 | 15 937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>65 921</u> 62 879 |
| 261-101-0380 | 8 800 , 939-92 | | 1 | 100 | <u>7 315</u> 7 101 |
| 261-101-0382 | 13015-2003 , , , 22,5 | 3 | 1 | 2500 | <u>79 836</u> 76 520 |
| 261-101-0383 | 15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) (, , , | 3 | 1 | 2500 | <u>65 475</u> 62 442 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная