

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Астана 2023**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		25
211-6.		25
211-7.		27
212.	,	29
212-1.		29
212-2.		99
212-3.		102
212-4.		102
212-5.		108
212-6.		114
213.		116
213-1.		116
213-3.	,	125
221.		129
221-1.		129
222.	,	132
222-1.	,	132
222-2.	,	142
222-3.	,	144
225.		146
225-1.		146
225-2.		150

8.04-08-2023

IV

226.		176
226-1.	,	176
251.	, ,	184
251-3.	,	184
255.	, ,	186
255-1.		186
261.		202
261-1.		202

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$

211-102.

					,	,				
211-102-0100										
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	$\frac{2\,063}{170}$	$\frac{5\,194}{170}$	$\frac{4\,543}{170}$	$\frac{3\,919}{170}$	$\frac{6\,858}{170}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	$\frac{4\,082}{2\,767}$	$\frac{6\,169}{2\,767}$	$\frac{5\,735}{2\,767}$	$\frac{5\,319}{2\,767}$	$\frac{7\,279}{2\,767}$
211-102-0200										
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$	$\frac{11\,364}{9\,906}$	$\frac{13\,451}{9\,906}$	$\frac{13\,017}{9\,906}$	$\frac{12\,601}{9\,906}$	$\frac{14\,560}{9\,906}$
211-102-0300										

**8.04-08-2023**

2

211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 745}{1\ 208}$	$\frac{1\ 745}{1\ 208}$

[illegible]

8.04-08-2023

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201	<u>9 724</u> 8 299	<u>11 811</u> 8 299	<u>11 378</u> 8 299	<u>10 962</u> 8 299	<u>12 921</u> 8 299

**211-103.**

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384
211-103-0200										
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436		<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913		<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587		<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**



4

211-102-0301			1	1000	<u>12 331</u> 8 299	<u>10 753</u> 8 299	<u>10 092</u> 8 299	<u>11 586</u> 8 299	<u>11 412</u> 8 299	<u>11 360</u> 8 299

[illegible]

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 963</u>	$\frac{4\,498}{3\,864}$	<u>7 125</u>	<u>8 513</u>	$\frac{5\,578}{3\,182}$	<u>8 351</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 927</u>	$\frac{4\,466}{3\,836}$	<u>7 074</u>	<u>8 452</u>	$\frac{5\,538}{3\,159}$	<u>8 291</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 892</u>	$\frac{4\,434}{3\,808}$	<u>7 023</u>	<u>8 391</u>	$\frac{5\,498}{3\,136}$	<u>8 231</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 892</u>	$\frac{4\,434}{3\,808}$	<u>7 023</u>	<u>8 391</u>	$\frac{5\,498}{3\,136}$	<u>8 231</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 892</u>	$\frac{4\,434}{3\,808}$	<u>7 023</u>	<u>8 391</u>	$\frac{5\,498}{3\,136}$	<u>8 231</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 513</u>	$\frac{4\,172}{3\,558}$	<u>6 629</u>	<u>8 102</u>	$\frac{5\,458}{3\,114}$	<u>7 828</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 447</u>	$\frac{4\,111}{3\,506}$	<u>6 532</u>	<u>7 983</u>	$\frac{5\,378}{3\,068}$	<u>7 714</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 513</u>	$\frac{4\,172}{3\,558}$	<u>6 629</u>	<u>8 102</u>	$\frac{5\,458}{3\,114}$	<u>7 828</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 004</u>	$\frac{4\,571}{3\,935}$	<u>7 166</u>	<u>8 587</u>	$\frac{5\,638}{3\,241}$	<u>8 392</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 968</u>	$\frac{4\,539}{3\,907}$	<u>7 115</u>	<u>8 525</u>	$\frac{5\,598}{3\,218}$	<u>8 332</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 881</u>	<u>5 728</u>	<u>5 165</u>	<u>7 125</u>	<u>6 880</u>	<u>6 831</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 817</u>	<u>5 687</u>	<u>5 128</u>	<u>7 074</u>	<u>6 831</u>	<u>6 782</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 754</u>	<u>5 646</u>	<u>5 091</u>	<u>7 023</u>	<u>6 782</u>	<u>6 734</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 754</u>	<u>5 646</u>	<u>5 091</u>	<u>7 023</u>	<u>6 782</u>	<u>6 734</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 754</u>	<u>5 646</u>	<u>5 091</u>	<u>7 023</u>	<u>6 782</u>	<u>6 734</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 461</u>	<u>5 262</u>	<u>4 710</u>	<u>6 629</u>	<u>6 389</u>	<u>6 341</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 338</u>	<u>5 185</u>	<u>4 642</u>	<u>6 532</u>	<u>6 296</u>	<u>6 249</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 461</u>	<u>5 262</u>	<u>4 710</u>	<u>6 629</u>	<u>6 389</u>	<u>6 341</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 954</u>	<u>5 769</u>	<u>5 206</u>	<u>7 166</u>	<u>6 921</u>	<u>6 872</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 890</u>	<u>5 728</u>	<u>5 169</u>	<u>7 115</u>	<u>6 872</u>	<u>6 823</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 932</u>	$\frac{4\ 506}{3\ 879}$	<u>7 064</u>	<u>8 464</u>	$\frac{5\ 558}{3\ 194}$	<u>8 272</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 932</u>	$\frac{4\ 506}{3\ 879}$	<u>7 064</u>	<u>8 464</u>	$\frac{5\ 558}{3\ 194}$	<u>8 272</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 932</u>	$\frac{4\ 506}{3\ 879}$	<u>7 064</u>	<u>8 464</u>	$\frac{5\ 558}{3\ 194}$	<u>8 272</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 547</u>	$\frac{4\ 240}{3\ 624}$	<u>6 663</u>	<u>8 169</u>	$\frac{5\ 517}{3\ 171}$	<u>7 862</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 480</u>	$\frac{4\ 178}{3\ 571}$	<u>6 566</u>	<u>8 050</u>	$\frac{5\ 437}{3\ 125}$	<u>7 747</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 547</u>	$\frac{4\ 240}{3\ 624}$	<u>6 663</u>	<u>8 169</u>	$\frac{5\ 517}{3\ 171}$	<u>7 862</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 047</u>	$\frac{4\ 648}{4\ 009}$	<u>7 209</u>	<u>8 663</u>	$\frac{5\ 701}{3\ 302}$	<u>8 435</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 011</u>	$\frac{4\ 615}{3\ 981}$	<u>7 158</u>	<u>8 601</u>	$\frac{5\ 661}{3\ 278}$	<u>8 374</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\ 582}{3\ 952}$	<u>7 106</u>	<u>8 539</u>	$\frac{5\ 620}{3\ 255}$	<u>8 314</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\ 582}{3\ 952}$	<u>7 106</u>	<u>8 539</u>	$\frac{5\ 620}{3\ 255}$	<u>8 314</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\ 582}{3\ 952}$	<u>7 106</u>	<u>8 539</u>	$\frac{5\ 620}{3\ 255}$	<u>8 314</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 582</u>	$\frac{4\ 311}{3\ 693}$	<u>6 698</u>	<u>8 240</u>	$\frac{5\ 579}{3\ 231}$	<u>7 897</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 826</u>	<u>5 687</u>	<u>5 131</u>	<u>7 064</u>	<u>6 822</u>	<u>6 774</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 826</u>	<u>5 687</u>	<u>5 131</u>	<u>7 064</u>	<u>6 822</u>	<u>6 774</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 826</u>	<u>5 687</u>	<u>5 131</u>	<u>7 064</u>	<u>6 822</u>	<u>6 774</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 529</u>	<u>5 296</u>	<u>4 744</u>	<u>6 663</u>	<u>6 423</u>	<u>6 375</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 405</u>	<u>5 219</u>	<u>4 675</u>	<u>6 566</u>	<u>6 329</u>	<u>6 282</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 529</u>	<u>5 296</u>	<u>4 744</u>	<u>6 663</u>	<u>6 423</u>	<u>6 375</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>9 031</u>	<u>5 812</u>	<u>5 248</u>	<u>7 209</u>	<u>6 964</u>	<u>6 915</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 966</u>	<u>5 771</u>	<u>5 211</u>	<u>7 158</u>	<u>6 914</u>	<u>6 866</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 902</u>	<u>5 729</u>	<u>5 173</u>	<u>7 106</u>	<u>6 865</u>	<u>6 816</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 902</u>	<u>5 729</u>	<u>5 173</u>	<u>7 106</u>	<u>6 865</u>	<u>6 816</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 902</u>	<u>5 729</u>	<u>5 173</u>	<u>7 106</u>	<u>6 865</u>	<u>6 816</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 600</u>	<u>5 331</u>	<u>4 779</u>	<u>6 698</u>	<u>6 458</u>	<u>6 410</u>

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 515</u>	$\frac{4\,248}{3\,639}$	<u>6 600</u>	<u>8 120</u>	$\frac{5\,498}{3\,184}$	<u>7 782</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 582</u>	$\frac{4\,311}{3\,693}$	<u>6 698</u>	<u>8 240</u>	$\frac{5\,579}{3\,231}$	<u>7 897</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 091</u>	$\frac{4\,727}{4\,087}$	<u>7 254</u>	<u>8 743</u>	$\frac{5\,767}{3\,365}$	<u>8 479</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 055</u>	$\frac{4\,694}{4\,057}$	<u>7 202</u>	<u>8 680</u>	$\frac{5\,725}{3\,341}$	<u>8 418</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 150</u>	<u>8 618</u>	$\frac{5\,684}{3\,317}$	<u>8 358</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 150</u>	<u>8 618</u>	$\frac{5\,684}{3\,317}$	<u>8 358</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 150</u>	<u>8 618</u>	$\frac{5\,684}{3\,317}$	<u>8 358</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 619</u>	$\frac{4\,384}{3\,764}$	<u>6 735</u>	<u>8 313</u>	$\frac{5\,643}{3\,293}$	<u>7 934</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 551</u>	$\frac{4\,320}{3\,709}$	<u>6 636</u>	<u>8 192</u>	$\frac{5\,561}{3\,245}$	<u>7 818</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 619</u>	$\frac{4\,384}{3\,764}$	<u>6 735</u>	<u>8 313</u>	$\frac{5\,643}{3\,293}$	<u>7 934</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 474</u>	<u>5 253</u>	<u>4 710</u>	<u>6 600</u>	<u>6 364</u>	<u>6 317</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 600</u>	<u>5 331</u>	<u>4 779</u>	<u>6 698</u>	<u>6 458</u>	<u>6 410</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 110</u>	<u>5 857</u>	<u>5 293</u>	<u>7 254</u>	<u>7 008</u>	<u>6 959</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 045</u>	<u>5 815</u>	<u>5 255</u>	<u>7 202</u>	<u>6 958</u>	<u>6 910</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 980</u>	<u>5 773</u>	<u>5 217</u>	<u>7 150</u>	<u>6 908</u>	<u>6 860</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 980</u>	<u>5 773</u>	<u>5 217</u>	<u>7 150</u>	<u>6 908</u>	<u>6 860</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 980</u>	<u>5 773</u>	<u>5 217</u>	<u>7 150</u>	<u>6 908</u>	<u>6 860</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 673</u>	<u>5 368</u>	<u>4 816</u>	<u>6 735</u>	<u>6 495</u>	<u>6 447</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 546</u>	<u>5 289</u>	<u>4 746</u>	<u>6 636</u>	<u>6 400</u>	<u>6 353</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 673</u>	<u>5 368</u>	<u>4 816</u>	<u>6 735</u>	<u>6 495</u>	<u>6 447</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 137</u>	$\frac{4\ 810}{4\ 167}$	<u>7 300</u>	<u>8 825</u>	$\frac{5\ 835}{3\ 431}$	<u>8 525</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 100</u>	$\frac{4\ 775}{4\ 137}$	<u>7 248</u>	<u>8 762</u>	$\frac{5\ 793}{3\ 407}$	<u>8 464</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\ 741}{4\ 107}$	<u>7 195</u>	<u>8 699</u>	$\frac{5\ 751}{3\ 382}$	<u>8 403</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\ 741}{4\ 107}$	<u>7 195</u>	<u>8 699</u>	$\frac{5\ 751}{3\ 382}$	<u>8 403</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\ 741}{4\ 107}$	<u>7 195</u>	<u>8 699</u>	$\frac{5\ 751}{3\ 382}$	<u>8 403</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 657</u>	$\frac{4\ 460}{3\ 838}$	<u>6 773</u>	<u>8 389</u>	$\frac{5\ 710}{3\ 358}$	<u>7 972</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 589</u>	$\frac{4\ 395}{3\ 782}$	<u>6 674</u>	<u>8 266</u>	$\frac{5\ 626}{3\ 309}$	<u>7 856</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 657</u>	$\frac{4\ 460}{3\ 838}$	<u>6 773</u>	<u>8 389</u>	$\frac{5\ 710}{3\ 358}$	<u>7 972</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 161</u>	$\frac{4\ 852}{4\ 208}$	<u>7 323</u>	<u>8 868</u>	$\frac{5\ 870}{3\ 465}$	<u>8 549</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 124</u>	$\frac{4\ 818}{4\ 178}$	<u>7 271</u>	<u>8 804</u>	$\frac{5\ 828}{3\ 441}$	<u>8 488</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\ 783}{4\ 148}$	<u>7 219</u>	<u>8 741</u>	$\frac{5\ 786}{3\ 416}$	<u>8 427</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\ 783}{4\ 148}$	<u>7 219</u>	<u>8 741</u>	$\frac{5\ 786}{3\ 416}$	<u>8 427</u>



211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 193</u>	<u>5 903</u>	<u>5 339</u>	<u>7 300</u>	<u>7 055</u>	<u>7 006</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 127</u>	<u>5 860</u>	<u>5 301</u>	<u>7 248</u>	<u>7 004</u>	<u>6 956</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 061</u>	<u>5 818</u>	<u>5 263</u>	<u>7 195</u>	<u>6 954</u>	<u>6 905</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 061</u>	<u>5 818</u>	<u>5 263</u>	<u>7 195</u>	<u>6 954</u>	<u>6 905</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 061</u>	<u>5 818</u>	<u>5 263</u>	<u>7 195</u>	<u>6 954</u>	<u>6 905</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 749</u>	<u>5 406</u>	<u>4 854</u>	<u>6 773</u>	<u>6 533</u>	<u>6 485</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 621</u>	<u>5 327</u>	<u>4 783</u>	<u>6 674</u>	<u>6 438</u>	<u>6 390</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 749</u>	<u>5 406</u>	<u>4 854</u>	<u>6 773</u>	<u>6 533</u>	<u>6 485</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 235</u>	<u>5 926</u>	<u>5 363</u>	<u>7 323</u>	<u>7 078</u>	<u>7 029</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 169</u>	<u>5 884</u>	<u>5 324</u>	<u>7 271</u>	<u>7 028</u>	<u>6 979</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 103</u>	<u>5 842</u>	<u>5 286</u>	<u>7 219</u>	<u>6 977</u>	<u>6 929</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 103</u>	<u>5 842</u>	<u>5 286</u>	<u>7 219</u>	<u>6 977</u>	<u>6 929</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 219</u>	<u>8 741</u>	$\frac{5\,786}{3\,416}$	<u>8 427</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 676</u>	$\frac{4\,499}{3\,876}$	<u>6 792</u>	<u>8 428</u>	$\frac{5\,744}{3\,391}$	<u>7 992</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 608</u>	$\frac{4\,433}{3\,819}$	<u>6 693</u>	<u>8 305</u>	$\frac{5\,660}{3\,342}$	<u>7 875</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 676</u>	$\frac{4\,499}{3\,876}$	<u>6 792</u>	<u>8 428</u>	$\frac{5\,744}{3\,391}$	<u>7 992</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 329</u>	$\frac{5\,371}{4\,250}$	<u>7 636</u>	<u>9 178</u>	$\frac{6\,026}{3\,500}$	<u>8 934</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 291</u>	$\frac{5\,333}{4\,220}$	<u>7 581</u>	<u>9 112</u>	$\frac{5\,983}{3\,475}$	<u>8 870</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 253</u>	$\frac{5\,295}{4\,189}$	<u>7 527</u>	<u>9 046</u>	$\frac{5\,940}{3\,450}$	<u>8 806</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 253</u>	$\frac{5\,295}{4\,189}$	<u>7 527</u>	<u>9 046</u>	$\frac{5\,940}{3\,450}$	<u>8 806</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 253</u>	$\frac{5\,295}{4\,189}$	<u>7 527</u>	<u>9 046</u>	$\frac{5\,940}{3\,450}$	<u>8 806</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 837</u>	$\frac{5\,004}{3\,914}$	<u>7 094</u>	<u>8 729</u>	$\frac{5\,897}{3\,425}$	<u>8 364</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 767</u>	$\frac{4\,931}{3\,857}$	<u>6 991</u>	<u>8 602</u>	$\frac{5\,811}{3\,375}$	<u>8 242</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 837</u>	$\frac{5\,004}{3\,914}$	<u>7 094</u>	<u>8 729</u>	$\frac{5\,897}{3\,425}$	<u>8 364</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 103</u>	<u>5 842</u>	<u>5 286</u>	<u>7 219</u>	<u>6 977</u>	<u>6 929</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 788</u>	<u>5 425</u>	<u>4 874</u>	<u>6 792</u>	<u>6 552</u>	<u>6 505</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 660</u>	<u>5 346</u>	<u>4 802</u>	<u>6 693</u>	<u>6 457</u>	<u>6 410</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 788</u>	<u>5 425</u>	<u>4 874</u>	<u>6 792</u>	<u>6 552</u>	<u>6 505</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 567</u>	<u>6 157</u>	<u>5 560</u>	<u>7 636</u>	<u>7 376</u>	<u>7 325</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 499</u>	<u>6 113</u>	<u>5 520</u>	<u>7 581</u>	<u>7 324</u>	<u>7 272</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 430</u>	<u>6 069</u>	<u>5 480</u>	<u>7 527</u>	<u>7 271</u>	<u>7 220</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 430</u>	<u>6 069</u>	<u>5 480</u>	<u>7 527</u>	<u>7 271</u>	<u>7 220</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 430</u>	<u>6 069</u>	<u>5 480</u>	<u>7 527</u>	<u>7 271</u>	<u>7 220</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>9 110</u>	<u>5 647</u>	<u>5 063</u>	<u>7 094</u>	<u>6 840</u>	<u>6 790</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 977</u>	<u>5 564</u>	<u>4 989</u>	<u>6 991</u>	<u>6 741</u>	<u>6 691</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>9 110</u>	<u>5 647</u>	<u>5 063</u>	<u>7 094</u>	<u>6 840</u>	<u>6 790</u>

211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>6 616</u>	$\frac{6\,787}{5\,625}$	<u>8 923</u>	<u>10 594</u>	$\frac{6\,026}{3\,500}$	<u>10 221</u>
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>6 433</u>	$\frac{6\,528}{5\,380}$	<u>8 723</u>	<u>10 307</u>	$\frac{5\,852}{3\,348}$	<u>10 012</u>
211-201-0714	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>6 522</u>	$\frac{6\,310}{5\,175}$	<u>8 796</u>	<u>10 062</u>	$\frac{5\,940}{3\,450}$	<u>10 075</u>
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>5 719</u>	$\frac{6\,264}{5\,138}$	<u>7 976</u>	<u>9 989</u>	$\frac{5\,897}{3\,425}$	<u>9 246</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 394</u>	$\frac{5\,371}{4\,250}$	<u>7 960</u>	<u>9 178</u>	$\frac{6\,026}{3\,500}$	<u>8 998</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 355</u>	$\frac{5\,333}{4\,220}$	<u>7 903</u>	<u>9 112</u>	$\frac{5\,983}{3\,475}$	<u>8 934</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 317</u>	$\frac{5\,295}{4\,189}$	<u>7 846</u>	<u>9 046</u>	$\frac{5\,940}{3\,450}$	<u>8 869</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 317</u>	$\frac{5\,295}{4\,189}$	<u>7 846</u>	<u>9 046</u>	$\frac{5\,940}{3\,450}$	<u>8 869</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 317</u>	$\frac{5\,295}{4\,189}$	<u>7 846</u>	<u>9 046</u>	$\frac{5\,940}{3\,450}$	<u>8 869</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 900</u>	$\frac{5\,004}{3\,914}$	<u>7 411</u>	<u>8 729</u>	$\frac{5\,897}{3\,425}$	<u>8 427</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 767</u>	$\frac{4\,931}{3\,857}$	<u>7 241</u>	<u>8 602</u>	$\frac{5\,811}{3\,375}$	<u>8 242</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 837</u>	$\frac{5\,004}{3\,914}$	<u>7 348</u>	<u>8 729</u>	$\frac{5\,897}{3\,425}$	<u>8 364</u>

211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>10 983</u>	<u>7 444</u>	<u>6 847</u>	<u>8 923</u>	<u>8 664</u>	<u>8 612</u>
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>10 693</u>	<u>7 255</u>	<u>6 662</u>	<u>8 723</u>	<u>8 466</u>	<u>8 414</u>
211-201-0714	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>10 445</u>	<u>7 338</u>	<u>6 749</u>	<u>8 796</u>	<u>8 540</u>	<u>8 489</u>
211-201-0715	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>10 370</u>	<u>6 529</u>	<u>5 945</u>	<u>7 976</u>	<u>7 722</u>	<u>7 671</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 567</u>	<u>6 182</u>	<u>5 624</u>	<u>7 700</u>	<u>7 480</u>	<u>7 389</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>9 499</u>	<u>6 138</u>	<u>5 584</u>	<u>7 645</u>	<u>7 426</u>	<u>7 336</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 430</u>	<u>6 094</u>	<u>5 544</u>	<u>7 590</u>	<u>7 373</u>	<u>7 283</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 430</u>	<u>6 094</u>	<u>5 544</u>	<u>7 590</u>	<u>7 373</u>	<u>7 283</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 430</u>	<u>6 094</u>	<u>5 544</u>	<u>7 590</u>	<u>7 373</u>	<u>7 283</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>9 110</u>	<u>5 672</u>	<u>5 126</u>	<u>7 157</u>	<u>6 942</u>	<u>6 853</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 977</u>	<u>5 527</u>	<u>4 989</u>	<u>6 991</u>	<u>6 778</u>	<u>6 691</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>9 110</u>	<u>5 609</u>	<u>5 063</u>	<u>7 094</u>	<u>6 879</u>	<u>6 790</u>

8.04-08-2023

211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>6 616</u>	<u>6 787</u> 5 625	<u>8 923</u>	<u>10 594</u>	<u>6 026</u> 3 500	<u>10 221</u>
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>6 569</u>	<u>6 739</u> 5 585	<u>8 859</u>	<u>10 518</u>	<u>5 983</u> 3 475	<u>10 148</u>
211-201-0811	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>6 522</u>	<u>6 310</u> 5 175	<u>8 796</u>	<u>10 062</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>10 075</u>
211-201-0812	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>5 719</u>	<u>6 264</u> 5 138	<u>7 976</u>	<u>9 989</u>	<u>5 897</u> 3 425	<u>9 246</u>

**211-203.**

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

8.04-08-2023

18

211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>10 983</u>	<u>7 444</u>	<u>6 847</u>	<u>8 923</u>	<u>8 664</u>	<u>8 612</u>
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>10 904</u>	<u>7 391</u>	<u>6 798</u>	<u>8 859</u>	<u>8 602</u>	<u>8 550</u>
211-201-0811	10-15 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>10 445</u>	<u>7 338</u>	<u>6 749</u>	<u>8 796</u>	<u>8 540</u>	<u>8 489</u>
211-201-0812	10-20 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>10 370</u>	<u>6 529</u>	<u>5 945</u>	<u>7 976</u>	<u>7 722</u>	<u>7 671</u>

[illegible]

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>17 457</u> 16 372	<u>19 214</u> 16 372	<u>18 624</u> 16 372	<u>18 815</u> 16 372	<u>20 167</u> 16 372	<u>19 976</u> 16 372	<u>19 768</u> 16 372	<u>18 711</u> 16 372	<u>17 434</u> 16 372
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>17 328</u> 16 247	<u>19 086</u> 16 247	<u>18 496</u> 16 247	<u>18 687</u> 16 247	<u>20 039</u> 16 247	<u>19 849</u> 16 247	<u>19 641</u> 16 247	<u>18 583</u> 16 247	<u>17 306</u> 16 247
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>17 095</u> 16 021	<u>18 855</u> 16 021	<u>18 266</u> 16 021	<u>18 456</u> 16 021	<u>19 809</u> 16 021	<u>19 618</u> 16 021	<u>19 410</u> 16 021	<u>18 352</u> 16 021	<u>17 075</u> 16 021

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>5 177</u>	<u>4 968</u> 3 886	<u>7 418</u>	<u>8 665</u>	<u>7 455</u>	<u>8 678</u>	

**211-3.****211-302.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**8.04-08-2023**

20

211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>18 641</u> 16 372	<u>18 443</u> 16 372	<u>18 366</u> 16 372
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>18 514</u> 16 247	<u>18 316</u> 16 247	<u>18 238</u> 16 247
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 283</u> 16 021	<u>18 085</u> 16 021	<u>18 008</u> 16 021

					,						
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>9 043</u>	<u>5 981</u>	<u>5 401</u>	<u>7 418</u>	<u>7 166</u>	<u>7 115</u>	

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

211-302-0100	32496-2013 , 350	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{16\,966}{16\,272}$					
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{16\,966}{16\,272}$					
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{16\,966}{16\,272}$					
211-302-0200	32496-2013 , 400	3								
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{16\,996}{16\,272}$	$\frac{17\,566}{16\,071}$	$\frac{17\,342}{16\,071}$	$\frac{17\,398}{16\,071}$	$\frac{18\,133}{16\,071}$	$\frac{17\,867}{16\,071}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{16\,996}{16\,272}$	$\frac{17\,566}{16\,071}$	$\frac{17\,342}{16\,071}$	$\frac{17\,398}{16\,071}$	$\frac{18\,133}{16\,071}$	$\frac{17\,867}{16\,071}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{16\,996}{16\,272}$	$\frac{17\,566}{16\,071}$	$\frac{17\,342}{16\,071}$	$\frac{17\,398}{16\,071}$	$\frac{18\,133}{16\,071}$	$\frac{17\,867}{16\,071}$
211-302-0300	32496-2013 , 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{17\,056}{16\,272}$					
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{17\,056}{16\,272}$					
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{17\,056}{16\,272}$					

211-4.

211-401.

211-302-0100	32496-2013 , 350	3								
211-302-0101	5-10	3	1	350						
211-302-0102	10-20	3	1	350						
211-302-0103	20-40	3	1	350						
211-302-0200	32496-2013 , 400	3								
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{17\,783}{16\,071}$	$\frac{17\,405}{16\,071}$	$\frac{16\,847}{16\,071}$	$\frac{17\,349}{16\,071}$	$\frac{17\,294}{16\,071}$	$\frac{17\,247}{16\,071}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{17\,783}{16\,071}$	$\frac{17\,405}{16\,071}$	$\frac{16\,847}{16\,071}$	$\frac{17\,349}{16\,071}$	$\frac{17\,294}{16\,071}$	$\frac{17\,247}{16\,071}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{17\,783}{16\,071}$	$\frac{17\,405}{16\,071}$	$\frac{16\,847}{16\,071}$	$\frac{17\,349}{16\,071}$	$\frac{17\,294}{16\,071}$	$\frac{17\,247}{16\,071}$
211-302-0300	32496-2013 , 500	3								
211-302-0301	5-10	3	1	500						
211-302-0302	10-20	3	1	500						
211-302-0303	20-40	3	1	500						

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{3\,135}{2\,009}$	<u>1 962</u>	<u>5 158</u>	<u>5 267</u>	<u>5 754</u>	<u>6 936</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{3\,135}{2\,009}$	<u>1 962</u>	<u>5 158</u>	<u>5 267</u>	<u>5 754</u>	<u>6 936</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{4\,514}{3\,348}$	<u>5 051</u>	<u>5 701</u>	<u>5 337</u>	<u>7 132</u>	<u>7 470</u>

**211-402.**

211-402-0100															
211-402-0101			1	1000	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{8\,441}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$	$\frac{6\,606}{5\,604}$

**211-403.**

211-403-0100	10832-2009	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	$\frac{16\,298}{16\,071}$

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 558</u>	<u>5 184</u>	<u>3 182</u>	<u>5 045</u>	<u>4 711</u>	<u>4 650</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 558</u>	<u>5 184</u>	<u>3 182</u>	<u>5 045</u>	<u>4 711</u>	<u>4 650</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 767</u>	<u>5 077</u>	<u>3 351</u>	<u>5 467</u>	<u>5 155</u>	<u>5 051</u>

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>6 606</u> <u>5 604</u>

211-403-0200	( ) 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 779</u>	<u>1 962</u> 871	<u>6 807</u>	<u>6 040</u>	<u>4 706</u>	<u>7 641</u>	<u>6 457</u>	<u>4 582</u>

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 371</u> 1 977	<u>3 371</u> 1 977	<u>3 371</u>	<u>3 371</u>	<u>6 307</u>	<u>7 991</u>	<u>7 102</u>	

**211-603.**

-

-

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 026</u>	<u>6 251</u>	<u>6 056</u>	<u>5 917</u>	

					,					
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 355</u>	<u>3 394</u>	<u>5 619</u>	<u>5 470</u>	<u>5 322</u>	

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 986</u>	$\frac{3\ 363}{2\ 266}$	<u>7 375</u>	<u>7 306</u>	$\frac{5\ 975}{3\ 366}$	<u>8 719</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 986</u>	$\frac{3\ 363}{2\ 266}$	<u>7 375</u>	<u>7 306</u>	$\frac{5\ 975}{3\ 366}$	<u>8 719</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 986</u>	$\frac{3\ 363}{2\ 266}$	<u>7 375</u>	<u>7 306</u>	$\frac{4\ 899}{2\ 321}$	<u>8 719</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 986</u>	$\frac{3\ 363}{2\ 266}$	<u>7 375</u>	<u>7 306</u>	$\frac{4\ 899}{2\ 321}$	<u>8 719</u>

**211-7.****211-701.**

211-701-0100		3				
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0300						



211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>7 709</u>	<u>5 843</u>	<u>5 225</u>	<u>7 375</u>	<u>7 107</u>	<u>7 053</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>7 709</u>	<u>5 843</u>	<u>5 225</u>	<u>7 375</u>	<u>7 107</u>	<u>7 053</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 709</u>	<u>5 843</u>	<u>5 225</u>	<u>7 375</u>	<u>7 107</u>	<u>7 053</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>7 709</u>	<u>5 843</u>	<u>5 225</u>	<u>7 375</u>	<u>7 107</u>	<u>7 053</u>

211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.****212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5	7473-2010	3								
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 260	<u>23 210</u> 20 756	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>29 452</u> 20 756	<u>30 091</u> 17 857
212-101-0200	5	7473-2010	3								
212-101-0201	5	7473-2010	3	1	2400	<u>20 581</u> 17 905	<u>24 264</u> 21 794	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 507</u> 21 794	<u>30 998</u> 18 750
212-101-0300	7,5	7473-2010	3								

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>22 605</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>29 255</u> 17 857	<u>28 777</u> 17 857
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>23 512</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 162</u> 18 750	<u>29 684</u> 18 750
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								

212-101-0301		3	1	2400	<u>21 372</u> 18 683	<u>25 371</u> 22 884	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 614</u> 22 884	<u>31 905</u> 19 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 246</u> 18 872	<u>25 558</u> 23 115	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>30 312</u> 23 115	<u>29 912</u> 19 841
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 442</u> 19 064	<u>25 797</u> 23 351	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 552</u> 23 351	<u>30 118</u> 20 044
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>26 042</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 797</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>26 546</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>31 301</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>26 807</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>31 562</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 442</u> 19 064	<u>25 797</u> 23 351	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 552</u> 23 351	<u>30 118</u> 20 044
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>26 042</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 797</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>26 291</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>31 046</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>26 807</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>31 562</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>27 073</u> 24 606	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 828</u> 24 606	<u>31 213</u> 21 121
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>26 042</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 797</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>26 291</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>31 046</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461

212-101-0301		3	1	2400	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>24 419</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 069</u> 19 643	<u>30 591</u> 19 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>24 109</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 230</u> 19 841	<u>28 839</u> 19 841
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>24 315</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>29 435</u> 20 044	<u>29 045</u> 20 044
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 525</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>29 645</u> 20 250	<u>29 255</u> 20 250
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>24 958</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 078</u> 20 677	<u>29 688</u> 20 677
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>25 181</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 302</u> 20 897	<u>29 912</u> 20 897
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>24 315</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>29 435</u> 20 044	<u>29 045</u> 20 044
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 525</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>29 645</u> 20 250	<u>29 255</u> 20 250
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 739</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>29 860</u> 20 461	<u>29 469</u> 20 461
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>25 181</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 302</u> 20 897	<u>29 912</u> 20 897
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>25 410</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>30 530</u> 21 121	<u>30 140</u> 21 121
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 525</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>29 645</u> 20 250	<u>29 255</u> 20 250
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 739</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>29 860</u> 20 461	<u>29 469</u> 20 461

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>26 546</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>31 301</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>27 073</u> 24 606	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 828</u> 24 606	<u>31 213</u> 21 121
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 705</u> 20 308	<u>27 344</u> 24 874	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>32 099</u> 24 874	<u>31 446</u> 21 351
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>26 291</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>31 046</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>26 546</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>31 301</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>26 807</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>31 562</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 705</u> 20 308	<u>27 344</u> 24 874	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>32 099</u> 24 874	<u>31 446</u> 21 351
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 932</u> 20 531	<u>27 622</u> 25 147	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>32 377</u> 25 147	<u>31 685</u> 21 586
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 506</u> 19 799	<u>26 270</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 512</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 392</u> 19 999	<u>26 465</u> 24 008	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 220</u> 24 008	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 599</u> 20 203	<u>26 714</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 468</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>24 958</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 078</u> 20 677	<u>29 688</u> 20 677
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>25 410</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>30 530</u> 21 121	<u>30 140</u> 21 121
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>25 643</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>30 763</u> 21 351	<u>30 373</u> 21 351
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 739</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>29 860</u> 20 461	<u>29 469</u> 20 461
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>24 958</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 078</u> 20 677	<u>29 688</u> 20 677
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>25 181</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 302</u> 20 897	<u>29 912</u> 20 897
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>25 643</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>30 763</u> 21 351	<u>30 373</u> 21 351
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>25 881</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 002</u> 21 586	<u>30 612</u> 21 586
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>25 327</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>31 976</u> 20 536	<u>31 498</u> 20 536
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>25 025</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 146</u> 20 743	<u>29 756</u> 20 743
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 599</u> 20 203	<u>26 714</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 468</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>28 038</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 793</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>28 038</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 793</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 938</u> 21 521	<u>28 321</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 076</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391



212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 938</u> 21 521	<u>28 321</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 076</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 757	<u>28 609</u> 26 119	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>33 364</u> 26 119	<u>32 681</u> 22 567
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 506</u> 19 799	<u>26 270</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 512</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 392</u> 19 999	<u>26 465</u> 24 008	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 220</u> 24 008	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 599</u> 20 203	<u>26 714</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 468</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 599</u> 20 203	<u>26 714</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 468</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>26 878</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>31 999</u> 22 567	<u>31 608</u> 22 567
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>25 327</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>31 976</u> 20 536	<u>31 498</u> 20 536
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>25 025</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 146</u> 20 743	<u>29 756</u> 20 743
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>28 038</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 793</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>28 038</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 793</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 938</u> 21 521	<u>28 321</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 076</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 938</u> 21 521	<u>28 321</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 076</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 757	<u>28 609</u> 26 119	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>33 364</u> 26 119	<u>32 681</u> 22 567

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>26 878</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>31 999</u> 22 567	<u>31 608</u> 22 567

212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 458</u> 20 737	<u>26 968</u> 24 455	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 210</u> 24 455	<u>33 720</u> 21 429
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 354</u> 20 946	<u>27 170</u> 24 702	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 925</u> 24 702	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 571</u> 21 160	<u>27 426</u> 24 954	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>32 181</u> 24 954	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>27 688</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 443</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 250</u> 21 828	<u>28 227</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 982</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 505</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 260</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 571</u> 21 160	<u>27 426</u> 24 954	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>32 181</u> 24 954	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>27 688</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 443</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 019</u> 21 601	<u>27 955</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 709</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 505</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 260</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 727</u> 22 297	<u>28 789</u> 26 296	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 544</u> 26 296	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>27 688</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 443</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091

212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>26 234</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>32 883</u> 21 429	<u>32 405</u> 21 429
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>25 942</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 062</u> 21 645	<u>30 672</u> 21 645
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>26 166</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 287</u> 21 866	<u>30 896</u> 21 866
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>26 395</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>31 125</u> 22 091
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>26 868</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>31 598</u> 22 556
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>27 111</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>31 842</u> 22 796
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>26 166</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 287</u> 21 866	<u>30 896</u> 21 866
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>26 395</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>31 125</u> 22 091
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>27 111</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>31 842</u> 22 796
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>27 360</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>32 481</u> 23 041	<u>32 091</u> 23 041
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>26 395</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>31 125</u> 22 091

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 019</u> 21 601	<u>27 955</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 709</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 250</u> 21 828	<u>28 227</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 982</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 727</u> 22 297	<u>28 789</u> 26 296	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 544</u> 26 296	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 973</u> 22 540	<u>29 080</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 835</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 019</u> 21 601	<u>27 955</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 709</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 250</u> 21 828	<u>28 227</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 982</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 505</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 260</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 973</u> 22 540	<u>29 080</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 835</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 225</u> 22 787	<u>29 377</u> 26 874	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>34 132</u> 26 874	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 973</u> 22 540	<u>29 080</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 835</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 225</u> 22 787	<u>29 377</u> 26 874	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>34 132</u> 26 874	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 482</u> 23 041	<u>29 680</u> 27 173	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810	<u>34 435</u> 27 173	<u>33 944</u> 23 810
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 745</u> 23 300	<u>29 990</u> 27 478	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 745</u> 27 478	<u>34 216</u> 24 077



212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>26 868</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>31 598</u> 22 556
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>27 360</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>32 481</u> 23 041	<u>32 091</u> 23 041
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>27 615</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>32 735</u> 23 292	<u>32 345</u> 23 292
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>26 868</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>31 598</u> 22 556
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>27 111</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>31 842</u> 22 796
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>27 615</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>32 735</u> 23 292	<u>32 345</u> 23 292
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>27 875</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>32 995</u> 23 548	<u>32 605</u> 23 548
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>27 615</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>32 735</u> 23 292	<u>32 345</u> 23 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>27 875</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>32 995</u> 23 548	<u>32 605</u> 23 548
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810	<u>28 141</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 261</u> 23 810	<u>32 871</u> 23 810
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>28 412</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>33 533</u> 24 077	<u>33 143</u> 24 077

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 289</u> 23 835	<u>30 632</u> 28 110	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631	<u>35 387</u> 28 110	<u>34 778</u> 24 631
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 615</u> 21 875	<u>28 764</u> 26 223	<u>34 627</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>35 007</u> 26 223	<u>34 627</u> 22 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 522</u> 22 096	<u>28 985</u> 26 488	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 739</u> 26 488	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>29 259</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>34 014</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 224</u> 22 786	<u>29 826</u> 27 316	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 580</u> 27 316	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 467</u> 23 026	<u>30 118</u> 27 603	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 873</u> 27 603	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 522</u> 22 096	<u>28 985</u> 26 488	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 739</u> 26 488	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>29 259</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>34 014</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 985</u> 22 552	<u>29 539</u> 27 034	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 294</u> 27 034	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 467</u> 23 026	<u>30 118</u> 27 603	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 873</u> 27 603	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>30 416</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>35 171</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>29 259</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>34 014</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631	<u>28 975</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 095</u> 24 631	<u>33 705</u> 24 631
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 627</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>27 141</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>33 790</u> 22 321	<u>33 312</u> 22 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>26 858</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>31 979</u> 22 547	<u>31 588</u> 22 547
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>27 092</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>31 822</u> 22 777
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>27 574</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>32 304</u> 23 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>27 822</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>32 553</u> 23 496
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>26 858</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>31 979</u> 22 547	<u>31 588</u> 22 547
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>27 092</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>31 822</u> 22 777
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>27 330</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>32 061</u> 23 012
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>27 822</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>32 553</u> 23 496
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 076</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>32 807</u> 23 746
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>27 092</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>31 822</u> 22 777

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 985</u> 22 552	<u>29 539</u> 27 034	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 294</u> 27 034	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 224</u> 22 786	<u>29 826</u> 27 316	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 580</u> 27 316	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>30 416</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>35 171</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 522	<u>30 721</u> 28 197	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>35 476</u> 28 197	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>30 416</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>35 171</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 522	<u>30 721</u> 28 197	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>35 476</u> 28 197	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 777	<u>31 032</u> 28 503	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>35 787</u> 28 503	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 496</u> 24 038	<u>31 350</u> 28 817	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>36 105</u> 28 817	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 045</u> 24 579	<u>32 008</u> 29 464	<u>35 235</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>36 763</u> 29 464	<u>35 235</u> 25 080
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 998</u> 23 237	<u>30 660</u> 28 089	<u>35 534</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>36 902</u> 28 089	<u>35 534</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 920</u> 23 471	<u>30 900</u> 28 373	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>35 655</u> 28 373	<u>33 578</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 163</u> 23 711	<u>31 194</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 949</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>27 330</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>32 061</u> 23 012
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>27 574</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>32 304</u> 23 251
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 076</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>32 807</u> 23 746
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>28 336</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>33 456</u> 24 002	<u>33 066</u> 24 002
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 076</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>32 807</u> 23 746
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>28 336</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>33 456</u> 24 002	<u>33 066</u> 24 002
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>28 601</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>33 721</u> 24 262	<u>33 331</u> 24 262
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>28 872</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>33 992</u> 24 529	<u>33 602</u> 24 529
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 235</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>29 432</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>34 552</u> 25 080	<u>34 162</u> 25 080
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 534</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>28 048</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>34 698</u> 23 214	<u>34 220</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>27 774</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>32 895</u> 23 449	<u>32 505</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 665</u> 24 205	<u>31 800</u> 29 260	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>36 555</u> 29 260	<u>34 322</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 924</u> 24 460	<u>32 113</u> 29 568	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>36 868</u> 29 568	<u>34 581</u> 24 436
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 920</u> 23 471	<u>30 900</u> 28 373	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>35 655</u> 28 373	<u>33 578</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 163</u> 23 711	<u>31 194</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 949</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 411</u> 23 955	<u>31 494</u> 28 958	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>36 249</u> 28 958	<u>34 069</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 924</u> 24 460	<u>32 113</u> 29 568	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>36 868</u> 29 568	<u>34 581</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 188</u> 24 720	<u>32 433</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>37 188</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 163</u> 23 711	<u>31 194</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 949</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 411</u> 23 955	<u>31 494</u> 28 958	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>36 249</u> 28 958	<u>34 069</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 665</u> 24 205	<u>31 800</u> 29 260	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>36 555</u> 29 260	<u>34 322</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 188</u> 24 720	<u>32 433</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>37 188</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 986	<u>32 759</u> 30 204	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>37 514</u> 30 204	<u>35 115</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 188</u> 24 720	<u>32 433</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>37 188</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>28 519</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>33 639</u> 24 182	<u>33 249</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>28 777</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>33 898</u> 24 436	<u>33 508</u> 24 436
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>27 774</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>32 895</u> 23 449	<u>32 505</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>28 265</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>33 386</u> 23 932	<u>32 996</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>28 777</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>33 898</u> 24 436	<u>33 508</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>28 265</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>33 386</u> 23 932	<u>32 996</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>28 519</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>33 639</u> 24 182	<u>33 249</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>29 311</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>34 432</u> 24 962	<u>34 042</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 986	<u>32 759</u> 30 204	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>37 514</u> 30 204	<u>35 115</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 734</u> 25 257	<u>33 093</u> 30 532	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>37 848</u> 30 532	<u>35 390</u> 25 233
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 016</u> 25 535	<u>33 434</u> 30 867	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>38 189</u> 30 867	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 599</u> 26 109	<u>34 139</u> 31 561	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>38 894</u> 31 561	<u>36 254</u> 26 083
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 087</u> 24 308	<u>31 957</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>38 200</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>32 210</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>36 965</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>29 801</u> 23 264	<u>28 875</u> 23 221	<u>33 542</u> 22 405	<u>38 358</u> 23 220	<u>38 267</u> 23 220	<u>41 574</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 157</u> 23 614	<u>29 230</u> 23 569	<u>33 885</u> 22 742	<u>38 714</u> 23 569	<u>38 623</u> 23 569	<u>41 930</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 334</u> 22 807	<u>28 410</u> 22 765	<u>33 094</u> 21 967	<u>37 894</u> 22 765	<u>37 803</u> 22 765	<u>41 110</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 684</u> 23 150	<u>28 758</u> 23 106	<u>33 430</u> 22 296	<u>38 242</u> 23 106	<u>38 151</u> 23 106	<u>41 459</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 038</u> 23 497	<u>29 111</u> 23 452	<u>33 770</u> 22 630	<u>38 595</u> 23 452	<u>38 504</u> 23 452	<u>41 811</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 397</u> 23 849	<u>29 471</u> 23 805	<u>34 117</u> 22 970	<u>38 954</u> 23 805	<u>38 863</u> 23 805	<u>42 171</u> 23 805



212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>29 311</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>34 432</u> 24 962	<u>34 042</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>29 587</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>34 708</u> 25 233	<u>34 317</u> 25 233
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 869</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>34 989</u> 25 510	<u>34 599</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>30 451</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>35 572</u> 26 083	<u>35 182</u> 26 083
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>28 955</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>35 605</u> 24 107	<u>35 127</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>28 690</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>33 811</u> 24 351	<u>33 421</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 709</u> 23 220	<u>38 720</u> 23 220	<u>33 014</u> 23 220	<u>39 626</u> 23 220	<u>39 082</u> 23 220	<u>38 992</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 065</u> 23 569	<u>39 076</u> 23 569	<u>33 370</u> 23 569	<u>39 982</u> 23 569	<u>39 438</u> 23 569	<u>39 348</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 245</u> 22 765	<u>38 256</u> 22 765	<u>32 550</u> 22 765	<u>39 162</u> 22 765	<u>38 618</u> 22 765	<u>38 528</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 593</u> 23 106	<u>38 604</u> 23 106	<u>32 898</u> 23 106	<u>39 510</u> 23 106	<u>38 967</u> 23 106	<u>38 876</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>41 946</u> 23 452	<u>38 957</u> 23 452	<u>33 251</u> 23 452	<u>39 863</u> 23 452	<u>39 319</u> 23 452	<u>39 229</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 305</u> 23 805	<u>39 316</u> 23 805	<u>33 610</u> 23 805	<u>40 222</u> 23 805	<u>39 679</u> 23 805	<u>39 588</u> 23 805

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 23 720	<u>29 339</u> 23 676	<u>33 989</u> 22 844	<u>38 822</u> 23 675	<u>38 731</u> 23 675	<u>42 038</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 629</u> 24 076	<u>29 701</u> 24 030	<u>34 339</u> 23 187	<u>39 184</u> 24 030	<u>39 094</u> 24 030	<u>42 401</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>30 996</u> 24 437	<u>30 069</u> 24 391	<u>34 694</u> 23 536	<u>39 552</u> 24 391	<u>39 462</u> 24 391	<u>42 769</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 370</u> 24 803	<u>30 441</u> 24 756	<u>35 054</u> 23 888	<u>39 925</u> 24 756	<u>39 834</u> 24 756	<u>43 142</u> 24 756
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 087</u> 24 308	<u>31 957</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>38 200</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>32 210</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>36 965</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 533</u> 25 060	<u>32 831</u> 30 274	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>37 586</u> 30 274	<u>35 004</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 799</u> 25 321	<u>33 152</u> 30 590	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>37 907</u> 30 590	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>32 210</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>36 965</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 274</u> 24 804	<u>32 517</u> 29 965	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>37 272</u> 29 965	<u>34 746</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 799</u> 25 321	<u>33 152</u> 30 590	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>37 907</u> 30 590	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 587	<u>33 479</u> 30 912	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>38 234</u> 30 912	<u>35 536</u> 25 376

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 173</u> 23 675	<u>39 184</u> 23 675	<u>33 478</u> 23 675	<u>40 090</u> 23 675	<u>39 546</u> 23 675	<u>39 456</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 536</u> 24 030	<u>39 547</u> 24 030	<u>33 840</u> 24 030	<u>40 452</u> 24 030	<u>39 909</u> 24 030	<u>39 818</u> 24 030
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>42 904</u> 24 391	<u>39 915</u> 24 391	<u>34 208</u> 24 391	<u>40 820</u> 24 391	<u>40 277</u> 24 391	<u>40 186</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 276</u> 24 756	<u>40 287</u> 24 756	<u>34 581</u> 24 756	<u>41 193</u> 24 756	<u>40 649</u> 24 756	<u>40 559</u> 24 756
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>28 955</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>35 605</u> 24 107	<u>35 127</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>28 690</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>33 811</u> 24 351	<u>33 421</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 201</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>34 321</u> 24 853	<u>33 931</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 464</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>34 584</u> 25 112	<u>34 194</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>28 690</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>33 811</u> 24 351	<u>33 421</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>28 943</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 064</u> 24 599	<u>33 673</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 464</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>34 584</u> 25 112	<u>34 194</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>29 732</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>34 853</u> 25 376	<u>34 463</u> 25 376

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 587	<u>33 479</u> 30 912	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>38 234</u> 30 912	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 346</u> 25 860	<u>33 813</u> 31 241	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>38 568</u> 31 241	<u>35 810</u> 25 646
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 422	<u>34 503</u> 31 920	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>39 258</u> 31 920	<u>36 376</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 212</u> 26 712	<u>34 859</u> 32 270	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>39 614</u> 32 270	<u>36 669</u> 26 491
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 572</u> 25 770	<u>35 250</u> 32 607	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>41 493</u> 32 607	<u>37 348</u> 25 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 520</u> 26 030	<u>35 536</u> 32 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>40 291</u> 32 937	<u>35 410</u> 25 253
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 065</u> 26 567	<u>36 226</u> 33 616	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>40 981</u> 33 616	<u>35 939</u> 25 773
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 346</u> 26 844	<u>36 582</u> 33 966	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>41 337</u> 33 966	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 520</u> 26 030	<u>35 536</u> 32 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>40 291</u> 32 937	<u>35 410</u> 25 253
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 789</u> 26 296	<u>35 878</u> 33 273	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>40 632</u> 33 273	<u>35 672</u> 25 510
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 346</u> 26 844	<u>36 582</u> 33 966	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>41 337</u> 33 966	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 633</u> 27 126	<u>36 945</u> 34 323	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>41 700</u> 34 323	<u>36 490</u> 26 316

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>29 732</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>34 853</u> 25 376	<u>34 463</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>30 006</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 127</u> 25 646	<u>34 737</u> 25 646
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>30 573</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>35 694</u> 26 203	<u>35 303</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>30 865</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>35 986</u> 26 491	<u>35 596</u> 26 491
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>29 862</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>36 512</u> 25 000	<u>36 034</u> 25 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 607</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>34 727</u> 25 253	<u>34 337</u> 25 253
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 136</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 256</u> 25 773	<u>34 866</u> 25 773
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 409</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>35 529</u> 26 042	<u>35 139</u> 26 042
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 607</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>34 727</u> 25 253	<u>34 337</u> 25 253
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 869</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>34 989</u> 25 510	<u>34 599</u> 25 510
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 409</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>35 529</u> 26 042	<u>35 139</u> 26 042
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 687</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>35 808</u> 26 316	<u>35 418</u> 26 316

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 633</u> 27 126	<u>36 945</u> 34 323	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>41 700</u> 34 323	<u>36 490</u> 26 316
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 926</u> 27 415	<u>37 316</u> 34 688	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>42 071</u> 34 688	<u>36 775</u> 26 596
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 532</u> 28 011	<u>38 082</u> 35 443	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>42 837</u> 35 443	<u>37 362</u> 27 174
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 845</u> 28 319	<u>38 478</u> 35 832	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>43 233</u> 35 832	<u>37 666</u> 27 473
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 135</u> 27 309	<u>38 244</u> 35 554	<u>39 634</u> 27 250	<u>39 634</u> 27 250	<u>44 486</u> 35 554	<u>39 634</u> 27 250
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 098</u> 27 584	<u>38 560</u> 35 913	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>43 315</u> 35 913	<u>37 719</u> 27 525
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 676</u> 28 153	<u>39 312</u> 36 653	<u>38 296</u> 28 093	<u>38 296</u> 28 093	<u>44 067</u> 36 653	<u>38 296</u> 28 093
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 446	<u>39 700</u> 37 035	<u>38 593</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>44 455</u> 37 035	<u>38 593</u> 28 385
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 098</u> 27 584	<u>38 560</u> 35 913	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>43 315</u> 35 913	<u>37 719</u> 27 525
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 384</u> 27 866	<u>38 932</u> 36 279	<u>38 005</u> 27 806	<u>38 005</u> 27 806	<u>43 687</u> 36 279	<u>38 005</u> 27 806
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 446	<u>39 700</u> 37 035	<u>38 593</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>44 455</u> 37 035	<u>38 593</u> 28 385
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 278</u> 28 746	<u>40 096</u> 37 425	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>44 851</u> 37 425	<u>38 897</u> 28 684

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 687</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>35 808</u> 26 316	<u>35 418</u> 26 316
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 971</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 092</u> 26 596	<u>35 702</u> 26 596
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 559</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>36 680</u> 27 174	<u>36 289</u> 27 174
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 862</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>36 983</u> 27 473	<u>36 593</u> 27 473
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 634</u> 27 250	<u>39 634</u> 27 250	<u>32 148</u> 27 250	<u>39 634</u> 27 250	<u>38 798</u> 27 250	<u>38 320</u> 27 250
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>31 916</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 037</u> 27 525	<u>36 646</u> 27 525
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 296</u> 28 093	<u>38 296</u> 28 093	<u>32 492</u> 28 093	<u>38 296</u> 28 093	<u>37 613</u> 28 093	<u>37 223</u> 28 093
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 593</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>32 790</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>37 910</u> 28 385	<u>37 520</u> 28 385
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>31 916</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 037</u> 27 525	<u>36 646</u> 27 525
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>38 005</u> 27 806	<u>38 005</u> 27 806	<u>32 201</u> 27 806	<u>38 005</u> 27 806	<u>37 322</u> 27 806	<u>36 932</u> 27 806
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 593</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>32 790</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>37 910</u> 28 385	<u>37 520</u> 28 385
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>33 093</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 214</u> 28 684	<u>37 824</u> 28 684

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 278</u> 28 746	<u>40 096</u> 37 425	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>44 851</u> 37 425	<u>38 897</u> 28 684
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 589</u> 29 052	<u>40 501</u> 37 823	<u>39 207</u> 28 989	<u>39 207</u> 28 989	<u>45 256</u> 37 823	<u>39 207</u> 28 989
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 231</u> 29 683	<u>41 336</u> 38 645	<u>39 847</u> 29 620	<u>39 847</u> 29 620	<u>46 091</u> 38 645	<u>39 847</u> 29 620
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 562</u> 30 009	<u>41 768</u> 39 070	<u>40 178</u> 29 945	<u>40 178</u> 29 945	<u>46 522</u> 39 070	<u>40 178</u> 29 945
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 799</u> 28 947	<u>42 235</u> 39 482	<u>42 126</u> 29 703	<u>42 126</u> 29 703	<u>48 478</u> 39 482	<u>42 126</u> 29 703
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 779</u> 29 239	<u>42 592</u> 39 881	<u>40 236</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>47 347</u> 39 881	<u>40 236</u> 30 003
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 392</u> 29 842	<u>43 427</u> 40 703	<u>40 865</u> 30 621	<u>40 865</u> 30 621	<u>48 182</u> 40 703	<u>40 865</u> 30 621
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 708</u> 30 153	<u>43 858</u> 41 127	<u>41 189</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>48 613</u> 41 127	<u>41 189</u> 30 940
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 779</u> 29 239	<u>42 592</u> 39 881	<u>40 236</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>47 347</u> 39 881	<u>40 236</u> 30 003
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 083</u> 29 537	<u>43 005</u> 40 288	<u>40 547</u> 30 309	<u>40 547</u> 30 309	<u>47 760</u> 40 288	<u>40 547</u> 30 309
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 708</u> 30 153	<u>43 858</u> 41 127	<u>41 189</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>48 613</u> 41 127	<u>41 189</u> 30 940
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 030</u> 30 470	<u>44 298</u> 41 560	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>49 053</u> 41 560	<u>41 520</u> 31 266



212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>33 093</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 214</u> 28 684	<u>37 824</u> 28 684
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 207</u> 28 989	<u>39 207</u> 28 989	<u>33 403</u> 28 989	<u>39 207</u> 28 989	<u>38 524</u> 28 989	<u>38 134</u> 28 989
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 847</u> 29 620	<u>39 847</u> 29 620	<u>34 044</u> 29 620	<u>39 847</u> 29 620	<u>39 164</u> 29 620	<u>38 774</u> 29 620
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>40 178</u> 29 945	<u>40 178</u> 29 945	<u>34 374</u> 29 945	<u>40 178</u> 29 945	<u>39 495</u> 29 945	<u>39 105</u> 29 945
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 126</u> 29 703	<u>42 126</u> 29 703	<u>34 640</u> 29 703	<u>42 126</u> 29 703	<u>41 290</u> 29 703	<u>40 812</u> 29 703
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 236</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>34 433</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>39 553</u> 30 003	<u>39 163</u> 30 003
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 865</u> 30 621	<u>40 865</u> 30 621	<u>35 061</u> 30 621	<u>40 865</u> 30 621	<u>40 182</u> 30 621	<u>39 792</u> 30 621
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 189</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>35 385</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>40 506</u> 30 940	<u>40 116</u> 30 940
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 236</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>34 433</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>39 553</u> 30 003	<u>39 163</u> 30 003
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 547</u> 30 309	<u>40 547</u> 30 309	<u>34 744</u> 30 309	<u>40 547</u> 30 309	<u>39 864</u> 30 309	<u>39 474</u> 30 309
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 189</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>35 385</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>40 506</u> 30 940	<u>40 116</u> 30 940
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>35 716</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>40 837</u> 31 266	<u>40 447</u> 31 266

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 030</u> 30 470	<u>44 298</u> 41 560	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>49 053</u> 41 560	<u>41 520</u> 31 266
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 360</u> 30 794	<u>44 747</u> 42 002	<u>41 858</u> 31 598	<u>41 858</u> 31 598	<u>49 502</u> 42 002	<u>41 858</u> 31 598
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 040</u> 31 464	<u>45 675</u> 42 915	<u>42 555</u> 32 285	<u>42 555</u> 32 285	<u>50 430</u> 42 915	<u>42 555</u> 32 285
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 391</u> 31 809	<u>46 154</u> 43 387	<u>42 916</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>50 909</u> 43 387	<u>42 916</u> 32 640
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 119</u> 30 245	<u>44 241</u> 41 456	<u>43 031</u> 30 594	<u>43 031</u> 30 594	<u>50 483</u> 41 456	<u>43 031</u> 30 594
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 112</u> 30 551	<u>44 618</u> 41 875	<u>41 151</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>49 373</u> 41 875	<u>41 151</u> 30 903
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 752</u> 31 181	<u>45 495</u> 42 738	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>50 250</u> 42 738	<u>41 798</u> 31 540
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 082</u> 31 506	<u>45 947</u> 43 184	<u>42 132</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>50 702</u> 43 184	<u>42 132</u> 31 868
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 112</u> 30 551	<u>44 618</u> 41 875	<u>41 151</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>49 373</u> 41 875	<u>41 151</u> 30 903
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 429</u> 30 863	<u>45 052</u> 42 302	<u>41 471</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>49 807</u> 42 302	<u>41 471</u> 31 218
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 082</u> 31 506	<u>45 947</u> 43 184	<u>42 132</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>50 702</u> 43 184	<u>42 132</u> 31 868
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 419</u> 31 837	<u>46 409</u> 43 638	<u>42 473</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>51 164</u> 43 638	<u>42 473</u> 32 204

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>35 716</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>40 837</u> 31 266	<u>40 447</u> 31 266
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 858</u> 31 598	<u>41 858</u> 31 598	<u>36 054</u> 31 598	<u>41 858</u> 31 598	<u>41 175</u> 31 598	<u>40 785</u> 31 598
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 555</u> 32 285	<u>42 555</u> 32 285	<u>36 752</u> 32 285	<u>42 555</u> 32 285	<u>41 873</u> 32 285	<u>41 483</u> 32 285
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 916</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>37 113</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>42 233</u> 32 640	<u>41 843</u> 32 640
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 031</u> 30 594	<u>43 031</u> 30 594	<u>35 545</u> 30 594	<u>43 031</u> 30 594	<u>42 195</u> 30 594	<u>41 717</u> 30 594
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 151</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>35 347</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>40 468</u> 30 903	<u>40 078</u> 30 903
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>35 995</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 115</u> 31 540	<u>40 725</u> 31 540
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 132</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>36 328</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>41 449</u> 31 868	<u>41 059</u> 31 868
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 151</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>35 347</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>40 468</u> 30 903	<u>40 078</u> 30 903
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 471</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>35 668</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>40 788</u> 31 218	<u>40 398</u> 31 218
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 132</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>36 328</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>41 449</u> 31 868	<u>41 059</u> 31 868
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 473</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>36 669</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>41 790</u> 32 204	<u>41 400</u> 32 204

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 419</u> 31 837	<u>46 409</u> 43 638	<u>42 473</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>51 164</u> 43 638	<u>42 473</u> 32 204
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 763</u> 32 176	<u>46 881</u> 44 102	<u>42 821</u> 32 546	<u>42 821</u> 32 546	<u>51 636</u> 44 102	<u>42 821</u> 32 546
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 474</u> 32 875	<u>47 855</u> 45 061	<u>43 540</u> 33 254	<u>43 540</u> 33 254	<u>52 610</u> 45 061	<u>43 540</u> 33 254
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 841</u> 33 237	<u>48 358</u> 45 556	<u>43 911</u> 33 619	<u>43 911</u> 33 619	<u>53 113</u> 45 556	<u>43 911</u> 33 619
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 101</u> 17 432	<u>23 421</u> 20 964	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>29 663</u> 20 964	<u>30 272</u> 18 036
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>20 763</u> 18 084	<u>24 486</u> 22 012	<u>31 189</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>30 728</u> 22 012	<u>31 189</u> 18 938
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 561</u> 18 870	<u>25 604</u> 23 113	<u>32 105</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>31 846</u> 23 113	<u>32 105</u> 19 839
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 438</u> 19 060	<u>25 792</u> 23 346	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 547</u> 23 346	<u>30 114</u> 20 040
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 255	<u>26 034</u> 23 584	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 789</u> 23 584	<u>30 322</u> 20 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>26 281</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>31 036</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 473</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>36 669</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>41 790</u> 32 204	<u>41 400</u> 32 204
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 821</u> 32 546	<u>42 821</u> 32 546	<u>37 017</u> 32 546	<u>42 821</u> 32 546	<u>42 138</u> 32 546	<u>41 748</u> 32 546
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 540</u> 33 254	<u>43 540</u> 33 254	<u>37 736</u> 33 254	<u>43 540</u> 33 254	<u>42 857</u> 33 254	<u>42 467</u> 33 254
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 911</u> 33 619	<u>43 911</u> 33 619	<u>38 107</u> 33 619	<u>43 911</u> 33 619	<u>43 228</u> 33 619	<u>42 838</u> 33 619
212-101-1500	3,5 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>22 787</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>29 436</u> 18 036	<u>28 958</u> 18 036
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 189</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>23 703</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>30 352</u> 18 938	<u>29 874</u> 18 938
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>32 105</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>24 619</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>31 269</u> 19 839	<u>30 791</u> 19 839
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>24 311</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>29 431</u> 20 040	<u>29 041</u> 20 040
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>24 518</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>29 639</u> 20 244	<u>29 249</u> 20 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>24 730</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>29 851</u> 20 453	<u>29 461</u> 20 453

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>26 791</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>31 546</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>27 054</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 809</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 255	<u>26 034</u> 23 584	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 789</u> 23 584	<u>30 322</u> 20 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>26 281</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>31 036</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>26 534</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>31 289</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>27 054</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 809</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>27 323</u> 24 852	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>32 078</u> 24 852	<u>31 427</u> 21 333
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>26 281</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>31 036</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>26 534</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>31 289</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>26 791</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>31 546</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>27 323</u> 24 852	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>32 078</u> 24 852	<u>31 427</u> 21 333
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 912</u> 20 511	<u>27 597</u> 25 123	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>32 352</u> 25 123	<u>31 663</u> 21 564
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>26 534</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>31 289</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>25 168</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 288</u> 20 883	<u>29 898</u> 20 883
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>25 394</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>30 514</u> 21 106	<u>30 124</u> 21 106
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>24 518</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>29 639</u> 20 244	<u>29 249</u> 20 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>24 730</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>29 851</u> 20 453	<u>29 461</u> 20 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>24 947</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 067</u> 20 666	<u>29 677</u> 20 666
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>25 394</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>30 514</u> 21 106	<u>30 124</u> 21 106
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>25 624</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>30 745</u> 21 333	<u>30 355</u> 21 333
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>24 730</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>29 851</u> 20 453	<u>29 461</u> 20 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>24 947</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 067</u> 20 666	<u>29 677</u> 20 666
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>25 168</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 288</u> 20 883	<u>29 898</u> 20 883
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>25 624</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>30 745</u> 21 333	<u>30 355</u> 21 333
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>25 860</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>30 980</u> 21 564	<u>30 590</u> 21 564
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>24 947</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 067</u> 20 666	<u>29 677</u> 20 666

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>26 791</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>31 546</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>27 054</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 809</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 912</u> 20 511	<u>27 597</u> 25 123	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>32 352</u> 25 123	<u>31 663</u> 21 564
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 141</u> 20 736	<u>27 878</u> 25 399	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>32 633</u> 25 399	<u>31 904</u> 21 801
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 707</u> 19 997	<u>26 511</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 753</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 595</u> 20 199	<u>26 709</u> 24 248	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 464</u> 24 248	<u>31 039</u> 20 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 804</u> 20 405	<u>26 960</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 715</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 804</u> 20 405	<u>26 960</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 715</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383



212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>25 168</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 288</u> 20 883	<u>29 898</u> 20 883
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>25 394</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>30 514</u> 21 106	<u>30 124</u> 21 106
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>25 860</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>30 980</u> 21 564	<u>30 590</u> 21 564
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>26 100</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 221</u> 21 801	<u>30 831</u> 21 801
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>25 535</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 185</u> 20 741	<u>31 707</u> 20 741
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>25 236</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>30 357</u> 20 951	<u>29 966</u> 20 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 919</u> 21 502	<u>28 298</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>33 053</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 919</u> 21 502	<u>28 298</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>33 053</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>28 583</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 338</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>28 583</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 338</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>28 874</u> 26 380	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>33 629</u> 26 380	<u>32 911</u> 22 792

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>27 107</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 228</u> 22 792	<u>31 838</u> 22 792

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 707</u> 19 997	<u>26 511</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 753</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 595</u> 20 199	<u>26 709</u> 24 248	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 464</u> 24 248	<u>31 039</u> 20 951
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 804</u> 20 405	<u>26 960</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 715</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 804</u> 20 405	<u>26 960</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 715</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 919</u> 21 502	<u>28 298</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>33 053</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>25 535</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 185</u> 20 741	<u>31 707</u> 20 741
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>25 236</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>30 357</u> 20 951	<u>29 966</u> 20 951
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 919</u> 21 502	<u>28 298</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>33 053</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>28 583</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 338</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>28 583</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 338</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>28 874</u> 26 380	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>33 629</u> 26 380	<u>32 911</u> 22 792
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 669</u> 20 944	<u>27 217</u> 24 700	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 459</u> 24 700	<u>33 937</u> 21 643
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 567</u> 21 156	<u>27 421</u> 24 949	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>32 176</u> 24 949	<u>31 965</u> 21 861
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 371	<u>27 680</u> 25 204	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 435</u> 25 204	<u>32 192</u> 22 085

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>27 107</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 228</u> 22 792	<u>31 838</u> 22 792
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>26 451</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 101</u> 21 643	<u>32 623</u> 21 643
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>26 161</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 282</u> 21 861	<u>30 892</u> 21 861
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>26 388</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>31 509</u> 22 085	<u>31 119</u> 22 085

212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 010</u> 21 592	<u>27 944</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 699</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 472</u> 22 046	<u>28 489</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 243</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 770</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 524</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 371	<u>27 680</u> 25 204	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 435</u> 25 204	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 010</u> 21 592	<u>27 944</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 699</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 238</u> 21 817	<u>28 213</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 968</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 770</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 524</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 953</u> 22 520	<u>29 057</u> 26 559	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 812</u> 26 559	<u>33 398</u> 23 272
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 010</u> 21 592	<u>27 944</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 699</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 238</u> 21 817	<u>28 213</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 968</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 472</u> 22 046	<u>28 489</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 243</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 953</u> 22 520	<u>29 057</u> 26 559	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 812</u> 26 559	<u>33 398</u> 23 272
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>29 350</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>34 105</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525



212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>26 619</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>31 350</u> 22 312
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>31 827</u> 22 782
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>27 343</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>32 073</u> 23 024
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>26 388</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>31 509</u> 22 085	<u>31 119</u> 22 085
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>26 619</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>31 350</u> 22 312
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>27 343</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>32 073</u> 23 024
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>27 594</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>32 715</u> 23 272	<u>32 325</u> 23 272
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>26 619</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>31 350</u> 22 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>31 827</u> 22 782
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>27 594</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>32 715</u> 23 272	<u>32 325</u> 23 272
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>27 851</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 972</u> 23 525	<u>32 582</u> 23 525

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 238</u> 21 817	<u>28 213</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 968</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 472</u> 22 046	<u>28 489</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 243</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 770</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 524</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>29 350</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>34 105</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 456</u> 23 015	<u>29 650</u> 27 143	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>34 405</u> 27 143	<u>33 918</u> 23 783
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>29 350</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>34 105</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 456</u> 23 015	<u>29 650</u> 27 143	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>34 405</u> 27 143	<u>33 918</u> 23 783
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>29 956</u> 27 444	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 711</u> 27 444	<u>34 186</u> 24 048
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 982</u> 23 533	<u>30 269</u> 27 753	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>35 024</u> 27 753	<u>34 461</u> 24 318
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 24 074	<u>30 918</u> 28 391	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 672</u> 28 391	<u>35 028</u> 24 877
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 837</u> 22 094	<u>29 031</u> 26 485	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>35 273</u> 26 485	<u>34 854</u> 22 545
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 747</u> 22 317	<u>29 254</u> 26 753	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>34 009</u> 26 753	<u>32 890</u> 22 772

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>31 827</u> 22 782
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>27 343</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>32 073</u> 23 024
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>27 851</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 972</u> 23 525	<u>32 582</u> 23 525
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>28 114</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 235</u> 23 783	<u>32 845</u> 23 783
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>27 851</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 972</u> 23 525	<u>32 582</u> 23 525
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>28 114</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 235</u> 23 783	<u>32 845</u> 23 783
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>28 383</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>33 503</u> 24 048	<u>33 113</u> 24 048
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>28 657</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>33 778</u> 24 318	<u>33 388</u> 24 318
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>29 225</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>34 346</u> 24 877	<u>33 956</u> 24 877
212-101-2100	7473-2010 20,	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>27 368</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 017</u> 22 545	<u>33 539</u> 22 545
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>27 087</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 208</u> 22 772	<u>31 817</u> 22 772

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 531</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 286</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 455</u> 23 014	<u>30 103</u> 27 589	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 858</u> 27 589	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 257	<u>30 398</u> 27 879	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>35 153</u> 27 879	<u>33 865</u> 23 731
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 747</u> 22 317	<u>29 254</u> 26 753	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>34 009</u> 26 753	<u>32 890</u> 22 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 531</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 286</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 814</u> 27 305	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>34 569</u> 27 305	<u>33 367</u> 23 242
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 257	<u>30 398</u> 27 879	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>35 153</u> 27 879	<u>33 865</u> 23 731
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 699</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 454</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 531</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 286</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 814</u> 27 305	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>34 569</u> 27 305	<u>33 367</u> 23 242
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 455</u> 23 014	<u>30 103</u> 27 589	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 858</u> 27 589	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 699</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 454</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 757	<u>31 007</u> 28 479	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>35 762</u> 28 479	<u>34 383</u> 24 242

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>27 323</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>32 054</u> 23 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>27 810</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>32 540</u> 23 484
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>28 061</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>32 792</u> 23 731
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>27 087</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 208</u> 22 772	<u>31 817</u> 22 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>27 323</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>32 054</u> 23 005
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>27 564</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>32 294</u> 23 242
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>28 061</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>32 792</u> 23 731
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 318</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>33 048</u> 23 984
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>27 323</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>32 054</u> 23 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>27 564</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>32 294</u> 23 242
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>27 810</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>32 540</u> 23 484
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 318</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>33 048</u> 23 984
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>28 580</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>33 700</u> 24 242	<u>33 310</u> 24 242

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 699</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 454</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 757	<u>31 007</u> 28 479	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>35 762</u> 28 479	<u>34 383</u> 24 242
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 472</u> 24 015	<u>31 322</u> 28 789	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>36 077</u> 28 789	<u>34 651</u> 24 505
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 740</u> 24 279	<u>31 643</u> 29 105	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>36 398</u> 29 105	<u>34 924</u> 24 774
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 294</u> 24 824	<u>32 308</u> 29 759	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>37 063</u> 29 759	<u>35 490</u> 25 331
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 234</u> 23 469	<u>30 946</u> 28 370	<u>35 770</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>37 188</u> 28 370	<u>35 770</u> 23 446
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 158</u> 23 706	<u>31 188</u> 28 657	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>35 943</u> 28 657	<u>33 816</u> 23 683
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 485</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>36 240</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 911</u> 24 447	<u>32 098</u> 29 552	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>36 853</u> 29 552	<u>34 568</u> 24 423
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 172</u> 24 704	<u>32 414</u> 29 863	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>37 169</u> 29 863	<u>34 829</u> 24 680
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 158</u> 23 706	<u>31 188</u> 28 657	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>35 943</u> 28 657	<u>33 816</u> 23 683
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 485</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>36 240</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 318</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>33 048</u> 23 984
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>28 580</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>33 700</u> 24 242	<u>33 310</u> 24 242
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>28 847</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 968</u> 24 505	<u>33 578</u> 24 505
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>29 121</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 242</u> 24 774	<u>33 851</u> 24 774
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>29 687</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>34 807</u> 25 331	<u>34 417</u> 25 331
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 770</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>28 284</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>34 933</u> 23 446	<u>34 455</u> 23 446
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>28 012</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 133</u> 23 683	<u>32 743</u> 23 683
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>28 258</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>33 379</u> 23 925	<u>32 988</u> 23 925
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>28 764</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>33 885</u> 24 423	<u>33 495</u> 24 423
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>29 026</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 146</u> 24 680	<u>33 756</u> 24 680
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>28 012</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 133</u> 23 683	<u>32 743</u> 23 683
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>28 258</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>33 379</u> 23 925	<u>32 988</u> 23 925

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 195	<u>31 788</u> 29 248	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>36 543</u> 29 248	<u>34 312</u> 24 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 172</u> 24 704	<u>32 414</u> 29 863	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>37 169</u> 29 863	<u>34 829</u> 24 680
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 439</u> 24 967	<u>32 737</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>37 491</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 485</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>36 240</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 195	<u>31 788</u> 29 248	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>36 543</u> 29 248	<u>34 312</u> 24 172
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 911</u> 24 447	<u>32 098</u> 29 552	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>36 853</u> 29 552	<u>34 568</u> 24 423
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 439</u> 24 967	<u>32 737</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>37 491</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 712</u> 25 235	<u>33 066</u> 30 506	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>37 821</u> 30 506	<u>35 368</u> 25 211
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 439</u> 24 967	<u>32 737</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>37 491</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 712</u> 25 235	<u>33 066</u> 30 506	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>37 821</u> 30 506	<u>35 368</u> 25 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>33 403</u> 30 837	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>38 158</u> 30 837	<u>35 647</u> 25 485
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 275</u> 25 790	<u>33 747</u> 31 176	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>38 502</u> 31 176	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 864</u> 26 370	<u>34 459</u> 31 877	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>39 214</u> 31 877	<u>36 519</u> 26 344



212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>28 509</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>33 629</u> 24 172	<u>33 239</u> 24 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>29 026</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 146</u> 24 680	<u>33 756</u> 24 680
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>29 292</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>34 413</u> 24 943	<u>34 023</u> 24 943
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>28 258</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>33 379</u> 23 925	<u>32 988</u> 23 925
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>28 509</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>33 629</u> 24 172	<u>33 239</u> 24 172
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>28 764</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>33 885</u> 24 423	<u>33 495</u> 24 423
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>29 292</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>34 413</u> 24 943	<u>34 023</u> 24 943
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>29 565</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>34 685</u> 25 211	<u>34 295</u> 25 211
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>29 292</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>34 413</u> 24 943	<u>34 023</u> 24 943
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>29 565</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>34 685</u> 25 211	<u>34 295</u> 25 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>29 843</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>34 964</u> 25 485	<u>34 574</u> 25 485
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 128</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 248</u> 25 765	<u>34 858</u> 25 765
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>30 716</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>35 837</u> 26 344	<u>35 447</u> 26 344

212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 334</u> 24 551	<u>32 256</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 498</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 269</u> 24 799	<u>32 511</u> 29 959	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>37 266</u> 29 959	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 788</u> 25 310	<u>33 139</u> 30 577	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>37 894</u> 30 577	<u>35 256</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 056</u> 25 574	<u>33 463</u> 30 896	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>38 217</u> 30 896	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 269</u> 24 799	<u>32 511</u> 29 959	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>37 266</u> 29 959	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 526</u> 25 052	<u>32 822</u> 30 265	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>37 577</u> 30 265	<u>34 996</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 056</u> 25 574	<u>33 463</u> 30 896	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>38 217</u> 30 896	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 329</u> 25 843	<u>33 793</u> 31 221	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>38 548</u> 31 221	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 329</u> 25 843	<u>33 793</u> 31 221	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>38 548</u> 31 221	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 609</u> 26 118	<u>34 130</u> 31 553	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>38 885</u> 31 553	<u>36 070</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 186</u> 26 686	<u>34 827</u> 32 239	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>39 582</u> 32 239	<u>36 642</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 484</u> 26 979	<u>35 187</u> 32 593	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>39 942</u> 32 593	<u>36 938</u> 26 756

212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>29 200</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>35 850</u> 24 348	<u>35 372</u> 24 348
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>28 938</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 059</u> 24 594	<u>33 668</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 453</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>34 574</u> 25 101	<u>34 184</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 719</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>34 839</u> 25 363	<u>34 449</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>28 938</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 059</u> 24 594	<u>33 668</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>29 193</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 313</u> 24 845	<u>33 923</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 719</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>34 839</u> 25 363	<u>34 449</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 990</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 111</u> 25 630	<u>34 720</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 990</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 111</u> 25 630	<u>34 720</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 267</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>35 388</u> 25 902	<u>34 997</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>30 839</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>35 960</u> 26 465	<u>35 570</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>31 135</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 255</u> 26 756	<u>35 865</u> 26 756

212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 334</u> 24 551	<u>32 256</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 498</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 834</u> 26 028	<u>35 582</u> 32 933	<u>37 602</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>41 824</u> 32 933	<u>37 602</u> 25 250
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 784</u> 26 291	<u>35 871</u> 33 266	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>40 626</u> 33 266	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 335</u> 26 833	<u>36 568</u> 33 952	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>41 323</u> 33 952	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 619</u> 27 112	<u>36 927</u> 34 305	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>41 682</u> 34 305	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 784</u> 26 291	<u>35 871</u> 33 266	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>40 626</u> 33 266	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 057</u> 26 559	<u>36 216</u> 33 605	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>40 971</u> 33 605	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 619</u> 27 112	<u>36 927</u> 34 305	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>41 682</u> 34 305	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 909</u> 27 398	<u>37 294</u> 34 667	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>42 049</u> 34 667	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 909</u> 27 398	<u>37 294</u> 34 667	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>42 049</u> 34 667	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 205</u> 27 689	<u>37 669</u> 35 035	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>42 423</u> 35 035	<u>37 045</u> 26 862

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>29 200</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>35 850</u> 24 348	<u>35 372</u> 24 348
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 602</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>30 116</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>36 766</u> 25 250	<u>36 288</u> 25 250
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 863</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>34 984</u> 25 505	<u>34 594</u> 25 505
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 398</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>35 518</u> 26 031	<u>35 128</u> 26 031
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 673</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>35 794</u> 26 302	<u>35 404</u> 26 302
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 863</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>34 984</u> 25 505	<u>34 594</u> 25 505
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 128</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 248</u> 25 765	<u>34 858</u> 25 765
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 673</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>35 794</u> 26 302	<u>35 404</u> 26 302
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 954</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 075</u> 26 579	<u>35 685</u> 26 579
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 954</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 075</u> 26 579	<u>35 685</u> 26 579
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 242</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>36 362</u> 26 862	<u>35 972</u> 26 862

212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 816</u> 28 291	<u>38 442</u> 35 797	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>43 197</u> 35 797	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 132</u> 28 602	<u>38 842</u> 36 190	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>43 597</u> 36 190	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 413</u> 27 582	<u>38 605</u> 35 909	<u>39 911</u> 27 523	<u>39 911</u> 27 523	<u>44 847</u> 35 909	<u>39 911</u> 27 523
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 379</u> 27 860	<u>38 925</u> 36 272	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>43 680</u> 36 272	<u>37 999</u> 27 801
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 962</u> 28 435	<u>39 685</u> 37 020	<u>38 581</u> 28 374	<u>38 581</u> 28 374	<u>44 440</u> 37 020	<u>38 581</u> 28 374
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 263</u> 28 731	<u>40 076</u> 37 405	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>44 831</u> 37 405	<u>38 882</u> 28 669
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 379</u> 27 860	<u>38 925</u> 36 272	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>43 680</u> 36 272	<u>37 999</u> 27 801
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 668</u> 28 145	<u>39 301</u> 36 642	<u>38 287</u> 28 084	<u>38 287</u> 28 084	<u>44 056</u> 36 642	<u>38 287</u> 28 084
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 28 731	<u>40 076</u> 37 405	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>44 831</u> 37 405	<u>38 882</u> 28 669
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 571</u> 29 033	<u>40 476</u> 37 799	<u>39 188</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>45 231</u> 37 799	<u>39 188</u> 28 971
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 571</u> 29 033	<u>40 476</u> 37 799	<u>39 188</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>45 231</u> 37 799	<u>39 188</u> 28 971
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 884</u> 29 342	<u>40 885</u> 38 201	<u>39 501</u> 29 279	<u>39 501</u> 29 279	<u>45 640</u> 38 201	<u>39 501</u> 29 279

212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 835</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>36 956</u> 27 446	<u>36 565</u> 27 446
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 141</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 262</u> 27 747	<u>36 872</u> 27 747
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 911</u> 27 523	<u>39 911</u> 27 523	<u>32 425</u> 27 523	<u>39 911</u> 27 523	<u>39 075</u> 27 523	<u>38 597</u> 27 523
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>32 196</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 316</u> 27 801	<u>36 926</u> 27 801
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 581</u> 28 374	<u>38 581</u> 28 374	<u>32 778</u> 28 374	<u>38 581</u> 28 374	<u>37 899</u> 28 374	<u>37 508</u> 28 374
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>33 078</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 199</u> 28 669	<u>37 809</u> 28 669
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>32 196</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 316</u> 27 801	<u>36 926</u> 27 801
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 287</u> 28 084	<u>38 287</u> 28 084	<u>32 484</u> 28 084	<u>38 287</u> 28 084	<u>37 604</u> 28 084	<u>37 214</u> 28 084
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>33 078</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 199</u> 28 669	<u>37 809</u> 28 669
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 188</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>33 385</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>38 505</u> 28 971	<u>38 115</u> 28 971
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 188</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>33 385</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>38 505</u> 28 971	<u>38 115</u> 28 971
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 501</u> 29 279	<u>39 501</u> 29 279	<u>33 698</u> 29 279	<u>39 501</u> 29 279	<u>38 819</u> 29 279	<u>38 428</u> 29 279

212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 532</u> 29 980	<u>41 729</u> 39 032	<u>40 148</u> 29 916	<u>40 148</u> 29 916	<u>46 484</u> 39 032	<u>40 148</u> 29 916
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 867</u> 30 310	<u>42 165</u> 39 461	<u>40 482</u> 30 245	<u>40 482</u> 30 245	<u>46 919</u> 39 461	<u>40 482</u> 30 245
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 093</u> 29 236	<u>42 636</u> 39 877	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>48 879</u> 39 877	<u>42 428</u> 30 000
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 076</u> 29 531	<u>42 997</u> 40 280	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>47 752</u> 40 280	<u>40 541</u> 30 303
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 695</u> 30 140	<u>43 841</u> 41 110	<u>41 176</u> 30 927	<u>41 176</u> 30 927	<u>48 596</u> 41 110	<u>41 176</u> 30 927
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 014</u> 30 454	<u>44 276</u> 41 539	<u>41 503</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>49 031</u> 41 539	<u>41 503</u> 31 250
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 076</u> 29 531	<u>42 997</u> 40 280	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>47 752</u> 40 280	<u>40 541</u> 30 303
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 383</u> 29 833	<u>43 414</u> 40 691	<u>40 855</u> 30 612	<u>40 855</u> 30 612	<u>48 169</u> 40 691	<u>40 855</u> 30 612
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 014</u> 30 454	<u>44 276</u> 41 539	<u>41 503</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>49 031</u> 41 539	<u>41 503</u> 31 250
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 340</u> 30 775	<u>44 720</u> 41 976	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>49 475</u> 41 976	<u>41 837</u> 31 578
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 340</u> 30 775	<u>44 720</u> 41 976	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>49 475</u> 41 976	<u>41 837</u> 31 578
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 672</u> 31 102	<u>45 174</u> 42 422	<u>42 179</u> 31 914	<u>42 179</u> 31 914	<u>49 929</u> 42 422	<u>42 179</u> 31 914



212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 148</u> 29 916	<u>40 148</u> 29 916	<u>34 345</u> 29 916	<u>40 148</u> 29 916	<u>39 465</u> 29 916	<u>39 075</u> 29 916
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 482</u> 30 245	<u>40 482</u> 30 245	<u>34 679</u> 30 245	<u>40 482</u> 30 245	<u>39 799</u> 30 245	<u>39 409</u> 30 245
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>34 942</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>41 591</u> 30 000	<u>41 113</u> 30 000
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>34 738</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>39 858</u> 30 303	<u>39 468</u> 30 303
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 176</u> 30 927	<u>41 176</u> 30 927	<u>35 372</u> 30 927	<u>41 176</u> 30 927	<u>40 493</u> 30 927	<u>40 103</u> 30 927
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>41 503</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>35 700</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>40 820</u> 31 250	<u>40 430</u> 31 250
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>34 738</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>39 858</u> 30 303	<u>39 468</u> 30 303
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 855</u> 30 612	<u>40 855</u> 30 612	<u>35 052</u> 30 612	<u>40 855</u> 30 612	<u>40 172</u> 30 612	<u>39 782</u> 30 612
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>41 503</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>35 700</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>40 820</u> 31 250	<u>40 430</u> 31 250
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>36 034</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 155</u> 31 578	<u>40 764</u> 31 578
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>36 034</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 155</u> 31 578	<u>40 764</u> 31 578
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 914	<u>42 179</u> 31 914	<u>36 375</u> 31 914	<u>42 179</u> 31 914	<u>41 496</u> 31 914	<u>41 106</u> 31 914

212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 778	<u>46 111</u> 43 345	<u>42 884</u> 32 608	<u>42 884</u> 32 608	<u>50 866</u> 43 345	<u>42 884</u> 32 608
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 714</u> 32 127	<u>46 595</u> 43 821	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>51 349</u> 43 821	<u>43 248</u> 32 967
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 426</u> 30 548	<u>44 662</u> 41 871	<u>43 342</u> 30 900	<u>43 342</u> 30 900	<u>50 904</u> 41 871	<u>43 342</u> 30 900
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 423</u> 30 856	<u>45 043</u> 42 294	<u>41 465</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>49 798</u> 42 294	<u>41 465</u> 31 212
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 069</u> 31 493	<u>45 929</u> 43 166	<u>42 118</u> 31 855	<u>42 118</u> 31 855	<u>50 684</u> 43 166	<u>42 118</u> 31 855
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 402</u> 31 821	<u>46 386</u> 43 615	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>51 141</u> 43 615	<u>42 456</u> 32 187
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 423</u> 30 856	<u>45 043</u> 42 294	<u>41 465</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>49 798</u> 42 294	<u>41 465</u> 31 212
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 743</u> 31 171	<u>45 482</u> 42 725	<u>41 788</u> 31 530	<u>41 788</u> 31 530	<u>50 236</u> 42 725	<u>41 788</u> 31 530
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 402</u> 31 821	<u>46 386</u> 43 615	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>51 141</u> 43 615	<u>42 456</u> 32 187
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 743</u> 32 156	<u>46 852</u> 44 075	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>51 607</u> 44 075	<u>42 800</u> 32 526
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 743</u> 32 156	<u>46 852</u> 44 075	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>51 607</u> 44 075	<u>42 800</u> 32 526
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 090</u> 32 498	<u>47 329</u> 44 543	<u>43 151</u> 32 872	<u>43 151</u> 32 872	<u>52 084</u> 44 543	<u>43 151</u> 32 872

212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 884</u> 32 608	<u>42 884</u> 32 608	<u>37 080</u> 32 608	<u>42 884</u> 32 608	<u>42 201</u> 32 608	<u>41 811</u> 32 608
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>37 444</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>42 565</u> 32 967	<u>42 175</u> 32 967
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 342</u> 30 900	<u>43 342</u> 30 900	<u>35 856</u> 30 900	<u>43 342</u> 30 900	<u>42 506</u> 30 900	<u>42 028</u> 30 900
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>41 465</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>35 661</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>40 782</u> 31 212	<u>40 392</u> 31 212
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>42 118</u> 31 855	<u>42 118</u> 31 855	<u>36 315</u> 31 855	<u>42 118</u> 31 855	<u>41 436</u> 31 855	<u>41 046</u> 31 855
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>36 652</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>41 773</u> 32 187	<u>41 383</u> 32 187
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>41 465</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>35 661</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>40 782</u> 31 212	<u>40 392</u> 31 212
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 788</u> 31 530	<u>41 788</u> 31 530	<u>35 985</u> 31 530	<u>41 788</u> 31 530	<u>41 105</u> 31 530	<u>40 715</u> 31 530
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>36 652</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>41 773</u> 32 187	<u>41 383</u> 32 187
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>36 996</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 117</u> 32 526	<u>41 727</u> 32 526
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>36 996</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 117</u> 32 526	<u>41 727</u> 32 526
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>43 151</u> 32 872	<u>43 151</u> 32 872	<u>37 348</u> 32 872	<u>43 151</u> 32 872	<u>42 469</u> 32 872	<u>42 078</u> 32 872

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 808</u> 33 204	<u>48 313</u> 45 512	<u>43 877</u> 33 586	<u>43 877</u> 33 586	<u>53 067</u> 45 512	<u>43 877</u> 33 586
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 179</u> 33 569	<u>48 821</u> 46 012	<u>44 252</u> 33 956	<u>44 252</u> 33 956	<u>53 576</u> 46 012	<u>44 252</u> 33 956

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 306</u> 17 634	<u>23 210</u> 20 756	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>29 452</u> 20 756	<u>30 091</u> 17 857
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 759</u> 18 080	<u>24 264</u> 21 794	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 507</u> 21 794	<u>30 998</u> 18 750
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 440</u> 18 750	<u>25 371</u> 22 884	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 614</u> 22 884	<u>31 905</u> 19 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 643	<u>26 270</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 512</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 643	<u>26 270</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 512</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 390</u> 20 670	<u>26 968</u> 24 455	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 210</u> 24 455	<u>33 720</u> 21 429
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 479</u> 21 741	<u>28 764</u> 26 223	<u>34 627</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>35 007</u> 26 223	<u>34 627</u> 22 321

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 877</u> 33 586	<u>43 877</u> 33 586	<u>38 074</u> 33 586	<u>43 877</u> 33 586	<u>43 195</u> 33 586	<u>42 805</u> 33 586
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 252</u> 33 956	<u>44 252</u> 33 956	<u>38 449</u> 33 956	<u>44 252</u> 33 956	<u>43 570</u> 33 956	<u>43 180</u> 33 956

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>22 605</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>29 255</u> 17 857	<u>28 777</u> 17 857
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>23 512</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 162</u> 18 750	<u>29 684</u> 18 750
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>24 419</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 069</u> 19 643	<u>30 591</u> 19 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>25 327</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>31 976</u> 20 536	<u>31 498</u> 20 536
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>25 327</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>31 976</u> 20 536	<u>31 498</u> 20 536
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>26 234</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>32 883</u> 21 429	<u>32 405</u> 21 429
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 627</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>27 141</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>33 790</u> 22 321	<u>33 312</u> 22 321

212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 22 991	<u>30 660</u> 28 089	<u>35 534</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>36 902</u> 28 089	<u>35 534</u> 23 214
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 241	<u>31 957</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>38 200</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 241	<u>31 957</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>38 200</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 016</u> 25 223	<u>35 250</u> 32 607	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>41 493</u> 32 607	<u>37 348</u> 25 000
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 485</u> 17 810	<u>23 421</u> 20 964	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>29 663</u> 20 964	<u>30 272</u> 18 036
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 943</u> 18 261	<u>24 486</u> 22 012	<u>31 189</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>30 728</u> 22 012	<u>31 189</u> 18 938
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 630</u> 18 938	<u>25 604</u> 23 113	<u>32 105</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>31 846</u> 23 113	<u>32 105</u> 19 839
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 546</u> 19 839	<u>26 511</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 753</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 546</u> 19 839	<u>26 511</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 753</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 600</u> 20 876	<u>27 217</u> 24 700	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 459</u> 24 700	<u>33 937</u> 21 643
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 699</u> 21 958	<u>29 031</u> 26 485	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>35 273</u> 26 485	<u>34 854</u> 22 545
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 982</u> 23 221	<u>30 946</u> 28 370	<u>35 770</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>37 188</u> 28 370	<u>35 770</u> 23 446

212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 534</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>28 048</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>34 698</u> 23 214	<u>34 220</u> 23 214
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>28 955</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>35 605</u> 24 107	<u>35 127</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>28 955</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>35 605</u> 24 107	<u>35 127</u> 24 107
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>29 862</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>36 512</u> 25 000	<u>36 034</u> 25 000
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>22 787</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>29 436</u> 18 036	<u>28 958</u> 18 036
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 189</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>23 703</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>30 352</u> 18 938	<u>29 874</u> 18 938
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>32 105</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>24 619</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>31 269</u> 19 839	<u>30 791</u> 19 839
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>25 535</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 185</u> 20 741	<u>31 707</u> 20 741
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>25 535</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 185</u> 20 741	<u>31 707</u> 20 741
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>26 451</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 101</u> 21 643	<u>32 623</u> 21 643
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>27 368</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 017</u> 22 545	<u>33 539</u> 22 545
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 770</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>28 284</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>34 933</u> 23 446	<u>34 455</u> 23 446

212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 265</u> 24 483	<u>32 256</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 498</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 265</u> 24 483	<u>32 256</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 498</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 475	<u>35 582</u> 32 933	<u>37 602</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>41 824</u> 32 933	<u>37 602</u> 25 250

**212-103.**

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.****212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			



212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>29 200</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>35 850</u> 24 348	<u>35 372</u> 24 348
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>29 200</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>35 850</u> 24 348	<u>35 372</u> 24 348
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 602</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>30 116</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>36 766</u> 25 250	<u>36 288</u> 25 250

[illegible]

212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612

212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.****212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.****212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 106</u> 16 649	<u>21 466</u> 19 214	<u>26 504</u> 15 306	<u>26 504</u> 15 306	<u>27 188</u> 19 214	<u>26 504</u> 15 306
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 043</u> 17 571	<u>22 637</u> 20 367	<u>27 281</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>28 359</u> 20 367	<u>27 281</u> 16 071
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 078</u> 18 590	<u>23 879</u> 21 589	<u>28 188</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>29 601</u> 21 589	<u>28 188</u> 16 964

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 504</u> 15 306	<u>26 504</u> 15 306	<u>19 641</u> 15 306	<u>26 504</u> 15 306	<u>25 737</u> 15 306	<u>25 299</u> 15 306
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 281</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>20 419</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>26 514</u> 16 071	<u>26 076</u> 16 071
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 188</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>21 326</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>27 422</u> 16 964	<u>26 983</u> 16 964

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 694</u> 19 196	<u>25 195</u> 22 884	<u>28 188</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>30 917</u> 22 884	<u>28 188</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 574</u> 20 063	<u>26 590</u> 24 257	<u>28 642</u> 17 411	<u>28 642</u> 17 411	<u>32 312</u> 24 257	<u>28 642</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 493</u> 20 967	<u>28 068</u> 25 712	<u>29 095</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857	<u>33 791</u> 25 712	<u>29 095</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 681</u> 22 136	<u>29 636</u> 27 255	<u>30 002</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>35 358</u> 27 255	<u>30 002</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 935</u> 23 370	<u>31 297</u> 28 890	<u>30 955</u> 19 688	<u>30 955</u> 19 688	<u>37 019</u> 28 890	<u>30 955</u> 19 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 259</u> 24 674	<u>33 058</u> 30 624	<u>31 955</u> 20 672	<u>31 955</u> 20 672	<u>38 781</u> 30 624	<u>31 955</u> 20 672
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 658</u> 26 051	<u>34 925</u> 32 461	<u>33 005</u> 21 705	<u>33 005</u> 21 705	<u>40 647</u> 32 461	<u>33 005</u> 21 705
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 686</u> 20 062	<u>19 008</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 297</u> 20 664	<u>21 758</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 927</u> 21 284	<u>22 350</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 628</u> 21 974	<u>23 332</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 329</u> 22 664	<u>23 922</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 188</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>21 326</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>27 422</u> 16 964	<u>26 983</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 642</u> 17 411	<u>28 642</u> 17 411	<u>21 780</u> 17 411	<u>28 642</u> 17 411	<u>27 875</u> 17 411	<u>27 437</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 095</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857	<u>22 233</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857	<u>28 329</u> 17 857	<u>27 891</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 002</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>23 140</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>29 236</u> 18 750	<u>28 798</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 955</u> 19 688	<u>30 955</u> 19 688	<u>24 093</u> 19 688	<u>30 955</u> 19 688	<u>30 188</u> 19 688	<u>29 750</u> 19 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 955</u> 20 672	<u>31 955</u> 20 672	<u>25 093</u> 20 672	<u>31 955</u> 20 672	<u>31 188</u> 20 672	<u>30 750</u> 20 672
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 005</u> 21 705	<u>33 005</u> 21 705	<u>26 143</u> 21 705	<u>33 005</u> 21 705	<u>32 239</u> 21 705	<u>31 800</u> 21 705
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583

212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 029</u> 23 353					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 731</u> 25 029					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 197</u> 11 708	<u>13 702</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 150</u> 29 172	<u>32 058</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>31 142</u> 28 180	<u>31 054</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>29 071</u> 26 141	<u>28 990</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>28 549</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>28 381</u> 25 462	<u>28 301</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>28 381</u> 25 462	<u>28 301</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275

212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275



212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>28 869</u> 25 942	<u>28 788</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>31 339</u> 28 889	<u>31 246</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 192</u> 44 183	<u>47 046</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 424</u> 40 783	<u>43 289</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 ) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.

212-501.

212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 956</u> 20 606	<u>22 956</u> 20 606	<u>21 753</u> 20 606	<u>22 956</u> 20 606	<u>22 763</u> 20 606	<u>22 685</u> 20 606
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 752</u> 20 406	<u>22 752</u> 20 406	<u>21 549</u> 20 406	<u>22 752</u> 20 406	<u>22 559</u> 20 406	<u>22 481</u> 20 406
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 377</u> 21 018	<u>23 377</u> 21 018	<u>22 173</u> 21 018	<u>23 377</u> 21 018	<u>23 183</u> 21 018	<u>23 105</u> 21 018
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 165</u> 20 810	<u>23 165</u> 20 810	<u>21 961</u> 20 810	<u>23 165</u> 20 810	<u>22 971</u> 20 810	<u>22 893</u> 20 810
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 171</u> 23 758	<u>26 171</u> 23 758	<u>24 968</u> 23 758	<u>26 171</u> 23 758	<u>25 977</u> 23 758	<u>25 900</u> 23 758
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 934</u> 23 526	<u>25 934</u> 23 526	<u>24 731</u> 23 526	<u>25 934</u> 23 526	<u>25 740</u> 23 526	<u>25 663</u> 23 526
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 470</u> 23 070	<u>25 470</u> 23 070	<u>24 266</u> 23 070	<u>25 470</u> 23 070	<u>25 276</u> 23 070	<u>25 198</u> 23 070
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 104</u> 22 712	<u>25 104</u> 22 712	<u>23 901</u> 22 712	<u>25 104</u> 22 712	<u>24 911</u> 22 712	<u>24 833</u> 22 712
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 707</u> 23 303	<u>25 707</u> 23 303	<u>24 504</u> 23 303	<u>25 707</u> 23 303	<u>25 514</u> 23 303	<u>25 436</u> 23 303
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 707</u> 23 303	<u>25 707</u> 23 303	<u>24 504</u> 23 303	<u>25 707</u> 23 303	<u>25 514</u> 23 303	<u>25 436</u> 23 303
212-501-0300	1225-2019									

212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 108</u> 23 275	<u>25 525</u> 23 103	<u>25 260</u> 22 922	<u>26 131</u> 23 578	<u>27 691</u> 23 578	<u>27 344</u> 23 578
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 194</u> 22 379	<u>24 618</u> 22 214	<u>24 360</u> 22 039	<u>25 205</u> 22 670	<u>26 765</u> 22 670	<u>26 418</u> 22 670
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 144</u> 27 121	<u>20 962</u> 18 630	<u>20 733</u> 18 484	<u>21 474</u> 19 013	<u>23 035</u> 19 013	<u>22 688</u> 19 013
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 379</u> 21 447	<u>23 814</u> 21 447	<u>23 814</u> 21 447	<u>23 814</u> 21 447	<u>23 814</u> 21 447	<u>23 814</u> 21 447
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 962</u> 21 036	<u>23 395</u> 21 036	<u>23 395</u> 21 036	<u>23 395</u> 21 036	<u>23 395</u> 21 036	<u>23 395</u> 21 036
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 516</u> 23 550	<u>25 959</u> 23 550	<u>25 959</u> 23 550	<u>25 959</u> 23 550	<u>25 959</u> 23 550	<u>25 959</u> 23 550
212-501-0502	II		1	1000	<u>24 236</u> 23 274	<u>25 677</u> 23 274	<u>25 677</u> 23 274	<u>25 677</u> 23 274	<u>25 677</u> 23 274	<u>25 677</u> 23 274
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>20 796</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

**212-502.**

212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 119</u> 23 578	<u>26 061</u> 23 578	<u>24 784</u> 23 578	<u>25 992</u> 23 578	<u>25 813</u> 23 578	<u>25 736</u> 23 578
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 193</u> 22 670	<u>25 135</u> 22 670	<u>23 858</u> 22 670	<u>25 066</u> 22 670	<u>24 887</u> 22 670	<u>24 810</u> 22 670
212-501-0304	, II		1	1000	<u>22 462</u> 19 013	<u>21 405</u> 19 013	<u>20 128</u> 19 013	<u>21 335</u> 19 013	<u>21 157</u> 19 013	<u>21 079</u> 19 013
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 814</u> 21 447	<u>23 814</u> 21 447	<u>22 610</u> 21 447	<u>23 814</u> 21 447	<u>23 620</u> 21 447	<u>23 543</u> 21 447
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 395</u> 21 036	<u>23 395</u> 21 036	<u>22 191</u> 21 036	<u>23 395</u> 21 036	<u>23 201</u> 21 036	<u>23 123</u> 21 036
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 959</u> 23 550	<u>25 959</u> 23 550	<u>24 755</u> 23 550	<u>25 959</u> 23 550	<u>25 765</u> 23 550	<u>25 687</u> 23 550
212-501-0502	II		1	1000	<u>25 677</u> 23 274	<u>25 677</u> 23 274	<u>24 474</u> 23 274	<u>25 677</u> 23 274	<u>25 484</u> 23 274	<u>25 406</u> 23 274
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 021</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 030</u> 19 888	<u>21 953</u> 19 888

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 235</u> 23 273	<u>25 141</u> 22 748	<u>25 141</u> 22 748	<u>25 141</u> 22 748	<u>25 141</u> 22 748	<u>25 141</u> 22 748
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 701</u> 22 747	<u>24 783</u> 22 397	<u>24 783</u> 22 397	<u>24 783</u> 22 397	<u>24 783</u> 22 397	<u>24 783</u> 22 397
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 085</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 553</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 146</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 885</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 643</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443

**212-6.****212-601.**

-

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 141</u> 22 748	<u>25 141</u> 22 748	<u>23 937</u> 22 748	<u>25 141</u> 22 748	<u>24 947</u> 22 748	<u>24 869</u> 22 748
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 783</u> 22 397	<u>24 783</u> 22 397	<u>23 579</u> 22 397	<u>24 783</u> 22 397	<u>24 589</u> 22 397	<u>24 512</u> 22 397
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>21 057</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 257</u> 20 092	<u>22 160</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>20 525</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 725</u> 19 570	<u>21 628</u> 19 570

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>35 289</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 298</u> 33 877	<u>36 221</u> 33 877
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>33 028</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 038</u> 31 661	<u>33 960</u> 31 661
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>31 786</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 796</u> 30 443	<u>32 718</u> 30 443



212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\ 246}{17\ 294}$					

**213.****213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{89\ 111}{62\ 500}$					
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{89\ 111}{62\ 500}$					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{98\ 319}{71\ 429}$					
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								

				,						
212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

				,						
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								

213-101-0301	100	1000	2	2700	<u>91 105</u> 78 782	<u>84 106</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>94 062</u> 78 782	<u>91 105</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782
213-101-0302	125	1000	2	2700	<u>91 105</u> 78 782	<u>84 106</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>94 062</u> 78 782	<u>91 105</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782
213-101-0303	150	1000	2	2700	<u>92 910</u> 80 532	<u>85 911</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532	<u>95 867</u> 80 532	<u>92 910</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000								
213-101-0403	150	1000	2	2700	<u>105 528</u> 99 554	<u>112 527</u> 99 554	<u>112 323</u> 99 554	<u>112 921</u> 99 554	<u>119 755</u> 99 554	<u>118 047</u> 99 554
213-101-0404	175	1000	2	2700	<u>105 528</u> 99 554	<u>112 527</u> 99 554	<u>112 323</u> 99 554	<u>112 921</u> 99 554	<u>119 755</u> 99 554	<u>118 047</u> 99 554
213-101-0405	200	1000	2	2700	<u>105 528</u> 99 554	<u>112 527</u> 99 554	<u>112 323</u> 99 554	<u>112 921</u> 99 554	<u>119 755</u> 99 554	<u>118 047</u> 99 554
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012 ' 250	1000								
213-101-0601	100	1000	2	2940	<u>93 606</u> 80 357	<u>85 985</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>96 826</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0602	125	1000	2	2940	<u>93 606</u> 80 357	<u>85 985</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>96 826</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0603	150	1000	2	2940	<u>95 447</u> 82 143	<u>87 827</u> 82 143	<u>103 318</u> 82 143	<u>98 667</u> 82 143	<u>95 447</u> 82 143	<u>103 318</u> 82 143
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 ' 250	1000								
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>120 976</u> 114 286	<u>128 596</u> 114 286	<u>128 374</u> 114 286	<u>129 026</u> 114 286	<u>136 467</u> 114 286	<u>134 607</u> 114 286

213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>98 333</u> 78 782	<u>94 062</u> 78 782	<u>91 105</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>98 333</u> 78 782	<u>94 062</u> 78 782	<u>91 105</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>100 139</u> 80 532	<u>95 867</u> 80 532	<u>92 910</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>117 192</u> 99 554	<u>113 092</u> 99 554	<u>107 401</u> 99 554	<u>112 408</u> 99 554	<u>111 837</u> 99 554	<u>111 442</u> 99 554
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>117 192</u> 99 554	<u>113 092</u> 99 554	<u>107 401</u> 99 554	<u>112 408</u> 99 554	<u>111 837</u> 99 554	<u>111 442</u> 99 554
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>117 192</u> 99 554	<u>113 092</u> 99 554	<u>107 401</u> 99 554	<u>112 408</u> 99 554	<u>111 837</u> 99 554	<u>111 442</u> 99 554
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>101 477</u> 80 357	<u>96 826</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>101 477</u> 80 357	<u>96 826</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>103 318</u> 82 143	<u>98 667</u> 82 143	<u>95 447</u> 82 143	<u>103 318</u> 82 143	<u>103 318</u> 82 143	<u>103 318</u> 82 143
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .								
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>133 677</u> 114 286	<u>129 212</u> 114 286	<u>123 015</u> 114 286	<u>128 467</u> 114 286	<u>127 845</u> 114 286	<u>127 416</u> 114 286

213-101-0704	175	1000	2	2940	<u>120 976</u> 114 286	<u>128 596</u> 114 286	<u>128 374</u> 114 286	<u>129 026</u> 114 286	<u>136 467</u> 114 286	<u>134 607</u> 114 286
213-101-0705	200	1000	2	2940	<u>120 976</u> 114 286	<u>128 596</u> 114 286	<u>128 374</u> 114 286	<u>129 026</u> 114 286	<u>136 467</u> 114 286	<u>134 607</u> 114 286

**213-102.**

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000								
213-102-0201	100	1000	1	4800	<u>100 550</u> 97 909	<u>80 095</u> 77 474	<u>81 437</u> 77 474	<u>81 331</u> 77 474		
213-102-0202	125	1000	1	4800	<u>100 860</u> 98 213	<u>80 371</u> 77 746	<u>81 714</u> 77 746	<u>81 608</u> 77 746		
213-102-0203	150	1000	1	4800	<u>101 170</u> 98 516	<u>80 648</u> 78 017	<u>81 990</u> 78 017	<u>81 884</u> 78 017		
213-102-0204	175	1000	1	4800	<u>113 650</u> 108 062					
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000								
213-102-0301	125,	1000	1	4800	<u>103 071</u> 96 730	<u>107 918</u> 96 730	<u>111 140</u> 96 730	<u>110 591</u> 96 730	<u>112 128</u> 96 730	<u>113 352</u> 96 730
213-102-0302	150,	1000	1	4800	<u>100 515</u> 95 184	<u>99 595</u> 91 739	<u>106 048</u> 91 739	<u>105 500</u> 91 739		

8.04-08-2023

213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>133 677</u> 114 286	<u>129 212</u> 114 286	<u>123 015</u> 114 286	<u>128 467</u> 114 286	<u>127 845</u> 114 286	<u>127 416</u> 114 286
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>133 677</u> 114 286	<u>129 212</u> 114 286	<u>123 015</u> 114 286	<u>128 467</u> 114 286	<u>127 845</u> 114 286	<u>127 416</u> 114 286

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800			
213-102-0202	125	1000 .	1	4800			
213-102-0203	150	1000 .	1	4800			
213-102-0204	175	1000 .	1	4800			
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .					
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>120 329</u> 96 730	<u>112 863</u> 96 730	<u>112 373</u> 96 730
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800			

213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>107 237</u> 101 774					
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>119 517</u> 113 813					
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>130 734</u> 123 850	<u>135 581</u> 123 850	<u>138 802</u> 123 850	<u>138 254</u> 123 850	<u>139 791</u> 123 850	<u>141 015</u> 123 850
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>145 991</u> 142 459	<u>120 667</u> 117 251	<u>122 009</u> 117 251	<u>121 903</u> 117 251		
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>147 208</u> 140 962					
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>157 271</u> 150 827					

**213-103.**

-

213-103-0500	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .								
213-103-0502	200	1000 .	1	3800	<u>147 002</u> 141 871	<u>149 642</u> 141 871	<u>158 703</u> 141 871	<u>158 170</u> 141 871		
213-103-0600	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .								

8.04-08-2023

213-102-0303	175,	1000 .	1	4800			
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800			
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>147 992</u> 123 850	<u>140 526</u> 123 850	<u>140 036</u> 123 850
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800			
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800			
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800			



213-103-0602	200	1000 .	1	3850	<u>178 038</u> 171 964	<u>180 722</u> 171 964	<u>189 902</u> 171 964	<u>189 362</u> 171 964
213-103-0700	88 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .						
213-103-0702	200	1000 .	1	5130	<u>178 038</u> 171 964	<u>181 844</u> 171 964	<u>194 076</u> 171 964	<u>193 356</u> 171 964
213-103-0800	88 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .						
213-103-0802	200	1000 .	1	5180	<u>217 941</u> 210 656	<u>221 791</u> 210 656	<u>234 142</u> 210 656	<u>233 415</u> 210 656

**213-104.**

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045

213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

**213-3.** , ,  
**213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>35 012</u> 32 729	<u>38 069</u> 32 729	<u>37 116</u> 32 729	<u>37 354</u> 32 729	<u>39 706</u> 32 729	<u>39 348</u> 32 729
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 869</u> 32 729	<u>37 579</u> 32 729	<u>36 734</u> 32 729	<u>36 946</u> 32 729	<u>39 030</u> 32 729	<u>38 713</u> 32 729
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 970</u> 22 160					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 156</u> 22 160					

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 991</u> 32 729	<u>37 384</u> 32 729	<u>35 401</u> 32 729	<u>37 146</u> 32 729	<u>36 947</u> 32 729	<u>36 809</u> 32 729
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>38 397</u> 32 729	<u>36 972</u> 32 729	<u>35 214</u> 32 729	<u>36 761</u> 32 729	<u>36 584</u> 32 729	<u>36 462</u> 32 729
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700			<u>21 077</u> 19 251		<u>22 620</u> 19 251	<u>22 489</u> 19 251

				,	,					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 924</u> 22 160					
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>24 843</u> 23 641					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>24 886</u> 23 641					

**213-304.**

				,	,					
213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>285</u> 231	<u>287</u> 231	<u>335</u> 231	<u>321</u> 231	<u>334</u> 231	<u>358</u> 231
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>194</u> 181	<u>224</u> 181	<u>214</u> 181	<u>217</u> 181	<u>243</u> 181	<u>236</u> 181

**213-306.**

				,	,
--	--	--	--	---	---

				,						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

				,						
213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>349</u> 231	<u>323</u> 231	<u>249</u> 223	<u>333</u> 231	<u>285</u> 223	<u>282</u> 223
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>232</u> 181	<u>216</u> 181	<u>186</u> 172	<u>215</u> 181	<u>203</u> 172	<u>202</u> 172

				,	,
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

**213-307.**

				,	,
213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

**213-309.**

				,	,
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 547</u> 32 142

**22.****221.****221-1.**



221-101-0100	19804-2012						
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>7 904</u> 7 132	<u>7 878</u> 7 132	<u>7 836</u> 7 132

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>35 856</u> 24 183	<u>31 899</u> 28 817	<u>28 055</u> 24 183	<u>31 846</u> 24 183	<u>31 563</u> 24 183	<u>31 115</u> 24 183

221-103-0100	28737-90	3								



221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>96 949</u> 93 303					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>101 618</u> 97 638	<u>110 164</u> 98 859	<u>106 311</u> 97 638	<u>106 842</u> 97 638	<u>114 732</u> 98 859	<u>111 290</u> 97 638

**221-104.**

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>68 465</u> 64 899	<u>77 579</u> 67 176	<u>73 122</u> 64 899	<u>73 650</u> 64 899	<u>82 015</u> 67 176	<u>78 064</u> 64 899
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>67 447</u> 63 892	<u>80 512</u> 70 037	<u>72 104</u> 63 892	<u>72 631</u> 63 892	<u>84 955</u> 70 037	<u>77 046</u> 63 892

**222.****222-1.****222-101.**

				,						
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>110 493</u> 97 638	<u>106 653</u> 102 613	<u>102 486</u> 97 638	<u>106 378</u> 97 638	<u>106 087</u> 97 638	<u>105 627</u> 97 638

				,						
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>77 273</u> 64 899	<u>73 354</u> 69 729	<u>69 326</u> 64 899	<u>73 188</u> 64 899	<u>72 899</u> 64 899	<u>72 443</u> 64 899
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>76 255</u> 63 892	<u>72 332</u> 68 720	<u>68 308</u> 63 892	<u>72 170</u> 63 892	<u>71 881</u> 63 892	<u>71 425</u> 63 892

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( 937-92	3	1	2477	<u>93 538</u> 89 704	<u>101 838</u> 90 826	<u>98 145</u> 89 704	<u>98 667</u> 89 704	<u>106 340</u> 90 826	<u>103 034</u> 89 704
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>81 431</u> 77 424	<u>91 707</u> 77 424	<u>88 633</u> 77 424	<u>89 511</u> 77 424	<u>98 168</u> 77 424	<u>95 659</u> 77 424
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 513</u> 86 328	<u>100 789</u> 86 328	<u>97 715</u> 86 328	<u>98 593</u> 86 328	<u>107 250</u> 86 328	<u>104 741</u> 86 328
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>68 243</u> 65 592	<u>73 840</u> 65 592	<u>72 166</u> 65 592	<u>72 644</u> 65 592	<u>77 360</u> 65 592	<u>75 993</u> 65 592
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>69 918</u> 67 234	<u>75 515</u> 67 234	<u>73 841</u> 67 234	<u>74 319</u> 67 234	<u>79 035</u> 67 234	<u>77 668</u> 67 234
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 140</u> 80 080	<u>94 415</u> 80 080	<u>91 342</u> 80 080	<u>92 220</u> 80 080	<u>100 877</u> 80 080	<u>98 367</u> 80 080

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	( 937-92	3	1	2477	<u>102 251</u> 89 704	<u>98 415</u> 94 523	<u>94 390</u> 89 704	<u>98 211</u> 89 704	<u>97 925</u> 89 704	<u>97 474</u> 89 704
222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>94 517</u> 77 424	<u>89 160</u> 77 424	<u>82 811</u> 77 424	<u>88 808</u> 77 424	<u>87 649</u> 77 424	<u>87 268</u> 77 424
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 599</u> 86 328	<u>98 242</u> 86 328	<u>91 893</u> 86 328	<u>97 890</u> 86 328	<u>96 731</u> 86 328	<u>96 350</u> 86 328
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>75 371</u> 65 592	<u>72 453</u> 65 592	<u>68 995</u> 65 592	<u>72 261</u> 65 592	<u>71 630</u> 65 592	<u>71 422</u> 65 592
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>77 046</u> 67 234	<u>74 128</u> 67 234	<u>70 670</u> 67 234	<u>73 937</u> 67 234	<u>73 305</u> 67 234	<u>73 097</u> 67 234
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>97 226</u> 80 080	<u>91 869</u> 80 080	<u>85 520</u> 80 080	<u>91 517</u> 80 080	<u>90 358</u> 80 080	<u>89 977</u> 80 080

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>92 810</u> 88 580	<u>103 085</u> 88 580	<u>100 012</u> 88 580	<u>100 890</u> 88 580	<u>109 547</u> 88 580	<u>107 037</u> 88 580
222-101-0305		3	1	1350	<u>72 573</u> 69 827	<u>78 212</u> 69 827	<u>76 525</u> 69 827	<u>77 007</u> 69 827	<u>81 758</u> 69 827	<u>80 381</u> 69 827
222-101-0306		3	1	1340	<u>70 096</u> 67 408	<u>75 693</u> 67 408	<u>74 019</u> 67 408	<u>74 497</u> 67 408	<u>79 212</u> 67 408	<u>77 846</u> 67 408
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 175</u> 78 163	<u>92 409</u> 78 163	<u>89 347</u> 78 163	<u>90 222</u> 78 163	<u>98 844</u> 78 163	<u>96 345</u> 78 163
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>67 591</u> 64 855	<u>73 606</u> 64 855	<u>71 807</u> 64 855	<u>72 321</u> 64 855	<u>77 388</u> 64 855	<u>75 919</u> 64 855

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 896</u> 88 580	<u>100 539</u> 88 580	<u>94 190</u> 88 580	<u>100 187</u> 88 580	<u>99 028</u> 88 580	<u>98 647</u> 88 580
222-101-0305		3	1	1350	<u>79 754</u> 69 827	<u>76 814</u> 69 827	<u>73 330</u> 69 827	<u>76 621</u> 69 827	<u>75 985</u> 69 827	<u>75 776</u> 69 827
222-101-0306		3	1	1340	<u>77 224</u> 67 408	<u>74 306</u> 67 408	<u>70 848</u> 67 408	<u>74 114</u> 67 408	<u>73 483</u> 67 408	<u>73 275</u> 67 408
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>95 208</u> 78 163	<u>89 872</u> 78 163	<u>83 550</u> 78 163	<u>89 522</u> 78 163	<u>88 368</u> 78 163	<u>87 988</u> 78 163
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>75 251</u> 64 855	<u>72 115</u> 64 855	<u>68 399</u> 64 855	<u>71 909</u> 64 855	<u>71 231</u> 64 855	<u>71 008</u> 64 855

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>73 623</u> 70 709	<u>79 888</u> 70 709	<u>78 014</u> 70 709	<u>78 549</u> 70 709	<u>83 828</u> 70 709	<u>82 298</u> 70 709
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>142 229</u> 136 921	<u>152 963</u> 136 921	<u>149 752</u> 136 921	<u>150 670</u> 136 921	<u>159 714</u> 136 921	<u>157 092</u> 136 921

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>160 528</u> 155 875	<u>285 415</u> 270 756	<u>165 178</u> 155 875	<u>165 705</u> 155 875	<u>289 942</u> 270 756	<u>170 112</u> 155 875
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>151 807</u> 147 321	<u>313 831</u> 298 828	<u>156 347</u> 147 321	<u>156 861</u> 147 321	<u>318 250</u> 298 828	<u>161 164</u> 147 321
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>140 664</u> 136 246	<u>220 128</u> 206 749	<u>145 314</u> 136 246	<u>145 840</u> 136 246	<u>224 654</u> 206 749	<u>150 248</u> 136 246
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>137 770</u> 133 389	<u>146 991</u> 135 057	<u>142 414</u> 133 389	<u>142 940</u> 133 389	<u>151 511</u> 135 057	<u>147 342</u> 133 389
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>152 958</u> 148 390	<u>176 269</u> 163 736	<u>157 616</u> 148 390	<u>158 143</u> 148 390	<u>180 803</u> 163 736	<u>162 557</u> 148 390

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>81 601</u> 70 709	<u>78 335</u> 70 709	<u>74 464</u> 70 709	<u>78 121</u> 70 709	<u>77 414</u> 70 709	<u>77 181</u> 70 709
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>155 899</u> 136 921	<u>150 303</u> 136 921	<u>143 671</u> 136 921	<u>149 936</u> 136 921	<u>148 725</u> 136 921	<u>148 326</u> 136 921

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>169 323</u> 155 875	<u>165 377</u> 160 666	<u>161 389</u> 155 875	<u>165 244</u> 155 875	<u>164 956</u> 155 875	<u>164 500</u> 155 875
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>160 393</u> 147 321	<u>156 569</u> 152 027	<u>152 646</u> 147 321	<u>156 411</u> 147 321	<u>156 130</u> 147 321	<u>155 685</u> 147 321
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>149 458</u> 136 246	<u>145 541</u> 141 065	<u>141 524</u> 136 246	<u>145 380</u> 136 246	<u>145 091</u> 136 246	<u>144 636</u> 136 246
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>146 554</u> 133 389	<u>142 647</u> 138 209	<u>138 629</u> 133 389	<u>142 480</u> 133 389	<u>142 192</u> 133 389	<u>141 737</u> 133 389
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>161 766</u> 148 390	<u>157 842</u> 153 216	<u>153 820</u> 148 390	<u>157 681</u> 148 390	<u>157 393</u> 148 390	<u>156 936</u> 148 390





222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501						
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>153 111</u> 139 833	<u>149 190</u> 144 665	<u>145 162</u> 139 833	<u>149 025</u> 139 833	<u>148 736</u> 139 833	<u>148 280</u> 139 833
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>189 124</u> 175 519	<u>185 258</u> 180 330	<u>181 244</u> 175 519	<u>185 073</u> 175 519	<u>184 787</u> 175 519	<u>184 334</u> 175 519
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>169 869</u> 156 424	<u>165 444</u> 160 734	<u>161 941</u> 156 424	<u>165 794</u> 156 424	<u>165 505</u> 156 424	<u>165 050</u> 156 424

222-103-0300	13015-2012	3								
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>148 352</u> 135 158	<u>144 445</u> 139 983	<u>140 421</u> 135 158	<u>144 275</u> 135 158	<u>143 987</u> 135 158	<u>143 532</u> 135 158

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0301	5,2 / . 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>189 641</u> 175 938	<u>185 713</u> 180 758	<u>181 697</u> 175 938	<u>185 558</u> 175 938	<u>185 269</u> 175 938	<u>184 813</u> 175 938
222-104-0302	7,2 / . 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>215 582</u> 201 530	<u>211 685</u> 206 412	<u>207 609</u> 201 530	<u>211 484</u> 201 530	<u>211 194</u> 201 530	<u>210 736</u> 201 530

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>238 536</u> 224 130	<u>234 834</u> 229 266	<u>230 507</u> 224 130	<u>234 409</u> 224 130	<u>234 117</u> 224 130	<u>233 656</u> 224 130

222-203-0100	13015-2012									

222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 070</u> 3 939					
222-203-0102	5.2		1	45	<u>4 065</u> 3 939					
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>6 200</u> 6 009					
222-203-0104	6.2		1	90	<u>7 795</u> 7 550					
222-203-0105	6.4		1	134	<u>9 402</u> 9 080					
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>9 021</u> 8 581	<u>10 012</u> 8 717	<u>9 585</u> 8 581	<u>9 649</u> 8 581	<u>10 561</u> 8 717	<u>10 183</u> 8 581
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>10 128</u> 9 472					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>10 546</u> 10 075	<u>12 150</u> 11 661	<u>11 130</u> 10 075	<u>11 196</u> 10 075	<u>12 892</u> 11 661	<u>11 750</u> 10 075

222-3.

222-301.

				,						
222-203-0101	4.4		1	50						
222-203-0102	5.2		1	45						
222-203-0103	5.4		1	67,5						
222-203-0104	6.2		1	90						
222-203-0105	6.4		1	134						
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 087</u> 8 581	<u>9 624</u> 9 176	<u>9 126</u> 8 581	<u>9 593</u> 8 581	<u>9 558</u> 8 581	<u>9 503</u> 8 581
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314						
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>11 650</u> 10 075	<u>11 154</u> 10 676	<u>10 654</u> 10 075	<u>11 138</u> 10 075	<u>11 102</u> 10 075	<u>11 045</u> 10 075



				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 367</u> 4 887	<u>5 255</u> 5 093	<u>5 078</u> 4 887	<u>5 219</u> 4 887	<u>5 208</u> 4 887	<u>5 191</u> 4 887
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 161</u> 15 914	<u>17 509</u> 16 813	<u>16 752</u> 15 914	<u>17 436</u> 15 914	<u>17 385</u> 15 914	<u>17 304</u> 15 914
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{5\,837}{5\,625}$	$\frac{5\,608}{5\,424}$	$\frac{6\,079}{5\,625}$	$\frac{6\,106}{5\,625}$	$\frac{5\,923}{5\,424}$	$\frac{6\,336}{5\,625}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{8\,275}{7\,902}$	$\frac{9\,085}{8\,001}$	$\frac{8\,740}{7\,902}$	$\frac{8\,793}{7\,902}$	$\frac{9\,538}{8\,001}$	$\frac{9\,233}{7\,902}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{10\,453}{9\,911}$	$\frac{13\,246}{12\,747}$	$\frac{11\,159}{9\,911}$	$\frac{11\,239}{9\,911}$	$\frac{14\,169}{12\,747}$	$\frac{11\,909}{9\,911}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\,692}{7\,381}$	$\frac{10\,703}{10\,396}$	$\frac{8\,064}{7\,381}$	$\frac{8\,106}{7\,381}$	$\frac{11\,189}{10\,396}$	$\frac{8\,459}{7\,381}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\,101}{11\,518}$	$\frac{15\,460}{14\,916}$	$\frac{12\,845}{11\,518}$	$\frac{12\,930}{11\,518}$	$\frac{16\,431}{14\,916}$	$\frac{13\,635}{11\,518}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{15\,185}{14\,345}$	$\frac{25\,606}{24\,643}$	$\frac{16\,301}{14\,345}$	$\frac{16\,428}{14\,345}$	$\frac{27\,022}{24\,643}$	$\frac{17\,485}{14\,345}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{18\,987}{18\,036}$	$\frac{30\,334}{29\,381}$	$\frac{20\,214}{18\,036}$	$\frac{20\,353}{18\,036}$	$\frac{31\,937}{29\,381}$	$\frac{21\,517}{18\,036}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{22\,468}{21\,101}$	$\frac{35\,630}{34\,107}$	$\frac{24\,328}{21\,101}$	$\frac{24\,538}{21\,101}$	$\frac{37\,990}{34\,107}$	$\frac{26\,301}{21\,101}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{26\,060}{24\,673}$	$\frac{35\,200}{33\,901}$	$\frac{27\,882}{24\,673}$	$\frac{28\,089}{24\,673}$	$\frac{37\,580}{33\,901}$	$\frac{29\,816}{24\,673}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{34\,477}{32\,440}$	$\frac{49\,718}{47\,500}$	$\frac{37\,230}{32\,440}$	$\frac{37\,542}{32\,440}$	$\frac{53\,210}{47\,500}$	$\frac{40\,151}{32\,440}$
225-101-0114	15-3		1	320	$\frac{13\,910}{13\,393}$	$\frac{18\,268}{13\,560}$	$\frac{14\,505}{13\,393}$	$\frac{14\,572}{13\,393}$	$\frac{20\,441}{13\,560}$	$\frac{15\,137}{13\,393}$
225-101-0115	20-3		1	1575	$\frac{13\,179}{10\,671}$					

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 295</u> 5 625	<u>6 091</u> 5 876	<u>5 882</u> 5 625	<u>6 082</u> 5 625	<u>6 067</u> 5 625	<u>6 044</u> 5 625
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 154</u> 7 902	<u>8 763</u> 8 384	<u>8 361</u> 7 902	<u>8 747</u> 7 902	<u>8 718</u> 7 902	<u>8 672</u> 7 902
225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 789</u> 9 911	<u>11 194</u> 10 643	<u>10 583</u> 9 911	<u>11 169</u> 9 911	<u>11 126</u> 9 911	<u>11 056</u> 9 911
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 396</u> 7 381	<u>8 082</u> 7 766	<u>7 761</u> 7 381	<u>8 069</u> 7 381	<u>8 046</u> 7 381	<u>8 010</u> 7 381
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 508</u> 11 518	<u>12 882</u> 12 289	<u>12 239</u> 11 518	<u>12 856</u> 11 518	<u>12 810</u> 11 518	<u>12 737</u> 11 518
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 296</u> 14 345	<u>16 356</u> 15 502	<u>15 392</u> 14 345	<u>16 317</u> 14 345	<u>16 248</u> 14 345	<u>16 139</u> 14 345
225-101-0108	15-6		1	660	<u>21 309</u> 18 036	<u>20 274</u> 19 308	<u>19 214</u> 18 036	<u>20 232</u> 18 036	<u>20 156</u> 18 036	<u>20 035</u> 18 036
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>25 985</u> 21 101	<u>24 418</u> 23 029	<u>22 812</u> 21 101	<u>24 354</u> 21 101	<u>24 239</u> 21 101	<u>24 056</u> 21 101
225-101-0110	20-6		1	980	<u>29 507</u> 24 673	<u>27 971</u> 26 562	<u>26 397</u> 24 673	<u>27 908</u> 24 673	<u>27 795</u> 24 673	<u>27 617</u> 24 673
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>39 684</u> 32 440	<u>37 364</u> 35 293	<u>34 987</u> 32 440	<u>37 269</u> 32 440	<u>37 098</u> 32 440	<u>36 829</u> 32 440
225-101-0114	15-3		1	320	<u>15 035</u> 13 393	<u>14 534</u> 14 010	<u>14 020</u> 13 393	<u>14 513</u> 13 393	<u>14 477</u> 13 393	<u>14 418</u> 13 393
225-101-0115	20-3		1	1575						

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>3 700</u> 3 601	<u>2 333</u> 2 260	<u>3 793</u> 3 601	<u>3 804</u> 3 601	<u>2 454</u> 2 260	<u>3 892</u> 3 601
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>15 816</u> 15 134	<u>17 127</u> 16 429	<u>16 654</u> 15 134	<u>16 748</u> 15 134	<u>18 189</u> 16 429	<u>17 542</u> 15 134
225-101-0602	15		1	950	<u>30 604</u> 29 196	<u>36 026</u> 34 554	<u>32 371</u> 29 196	<u>32 571</u> 29 196	<u>38 268</u> 34 554	<u>34 246</u> 29 196
225-101-0603	20		1	1480	<u>54 100</u> 51 830	<u>68 060</u> 65 625	<u>56 853</u> 51 830	<u>57 164</u> 51 830	<u>71 553</u> 65 625	<u>59 773</u> 51 830
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 007</u> 14 554	<u>15 955</u> 14 735	<u>15 472</u> 14 554	<u>15 524</u> 14 554	<u>16 407</u> 14 735	<u>15 965</u> 14 554
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 834</u> 31 696	<u>35 249</u> 32 093	<u>34 099</u> 31 696	<u>34 242</u> 31 696	<u>36 480</u> 32 093	<u>35 441</u> 31 696
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>68 581</u> 66 250	<u>73 522</u> 67 078	<u>71 148</u> 66 250	<u>71 439</u> 66 250	<u>76 021</u> 67 078	<u>73 871</u> 66 250
225-101-0620	10		1	800	<u>48 856</u> 46 763					
225-101-0621	6		1	2260	<u>120 126</u> 114 564					
225-101-0622	10		1	2480	<u>132 130</u> 126 020					

225-2.

225-201.

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>3 876</u> 3 601	<u>3 798</u> 3 698	<u>3 717</u> 3 601	<u>3 794</u> 3 601	<u>3 789</u> 3 601	<u>3 780</u> 3 601
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>17 399</u> 15 134	<u>16 694</u> 16 001	<u>15 971</u> 15 134	<u>16 665</u> 15 134	<u>16 613</u> 15 134	<u>16 531</u> 15 134
225-101-0602	15		1	950	<u>33 946</u> 29 196	<u>32 458</u> 31 028	<u>30 931</u> 29 196	<u>32 396</u> 29 196	<u>32 287</u> 29 196	<u>32 114</u> 29 196
225-101-0603	20		1	1480	<u>59 306</u> 51 830	<u>56 987</u> 54 683	<u>54 609</u> 51 830	<u>56 892</u> 51 830	<u>56 721</u> 51 830	<u>56 451</u> 51 830
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 886</u> 14 554	<u>15 494</u> 15 035	<u>15 093</u> 14 554	<u>15 478</u> 14 554	<u>15 449</u> 14 554	<u>15 404</u> 14 554
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>35 226</u> 31 696	<u>34 160</u> 33 007	<u>33 068</u> 31 696	<u>34 116</u> 31 696	<u>34 038</u> 31 696	<u>33 914</u> 31 696
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>73 436</u> 66 250	<u>71 273</u> 68 910	<u>69 056</u> 66 250	<u>71 184</u> 66 250	<u>71 025</u> 66 250	<u>70 774</u> 66 250
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480						

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>57 135</u> 55 357	<u>58 995</u> 55 357	<u>59 205</u> 55 357	<u>60 968</u> 55 357	<u>60 652</u> 55 357	<u>59 085</u> 57 285	<u>57 479</u> 55 357
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 855</u> 66 964	<u>73 343</u> 66 964	<u>73 737</u> 66 964	<u>77 043</u> 66 964	<u>76 451</u> 66 964	<u>73 513</u> 70 579	<u>70 500</u> 66 964
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>107 059</u> 102 679	<u>112 319</u> 102 679	<u>112 914</u> 102 679	<u>117 900</u> 102 679	<u>117 007</u> 102 679	<u>112 576</u> 108 130	<u>108 032</u> 102 679

**225-202.**

225-202-0100	13015-2012										
225-202-0104	4		1	1530	<u>70 284</u> 67 768	<u>73 130</u> 67 768	<u>73 452</u> 67 768	<u>76 149</u> 67 768	<u>75 666</u> 67 768	<u>73 269</u> 70 717	<u>70 811</u> 67 768

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>67 260</u> 58 976						

225-201-0100	13015-2012						
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>59 021</u> 55 357	<u>58 906</u> 55 357	<u>58 723</u> 55 357
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>73 392</u> 66 964	<u>73 176</u> 66 964	<u>72 834</u> 66 964
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>112 393</u> 102 679	<u>112 067</u> 102 679	<u>111 552</u> 102 679

225-202-0100	13015-2012						
225-202-0104	4		1	1530	<u>73 170</u> 67 768	<u>72 994</u> 67 768	<u>72 715</u> 67 768

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510						

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>63 193</u> 55 013					
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>14 199</u> 13 560					
225-203-0702	2		1	220	<u>25 979</u> 24 859					
225-203-0703	3		1	350	<u>14 093</u> 12 845					
225-203-0704	4		1	480	<u>16 425</u> 14 771					
225-203-0705	5		1	600	<u>68 086</u> 65 086					
225-203-0706	6		1	1250	<u>44 718</u> 40 372					
225-203-0707	7		1	1770	<u>69 828</u> 63 547					
225-203-0708	8		1	2880	<u>246 612</u> 239 113					
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>2 286</u> 2 103					
225-203-0802	-2		1	90	<u>3 176</u> 2 864					
225-203-0803	-3		1	100	<u>4 039</u> 3 682					

				,						
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501						
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130						
225-203-0702	2		1	220						
225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480						
225-203-0705	5		1	600						
225-203-0706	6		1	1250						
225-203-0707	7		1	1770						
225-203-0708	8		1	2880						
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50						
225-203-0802	-2		1	90						
225-203-0803	-3		1	100						



225-203-0804	-4		1	160	<u>5 878</u> 5 319					
225-203-0805	-5		1	180	<u>6 978</u> 6 342					
225-203-0806	-6		1	200	<u>8 788</u> 8 060					
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>27 143</u> 26 116	<u>26 697</u> 26 116	<u>25 660</u> 24 286	<u>27 194</u> 26 116	<u>26 094</u> 24 286	<u>27 617</u> 26 116
225-203-0903	20-5		1	175	<u>18 140</u> 17 411	<u>17 814</u> 17 411	<u>16 277</u> 15 323	<u>18 177</u> 17 411	<u>16 593</u> 15 323	<u>18 485</u> 17 411
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 951</u> 2 857	<u>2 914</u> 2 857	<u>3 025</u> 2 893	<u>2 955</u> 2 857	<u>3 061</u> 2 893	<u>2 990</u> 2 857
225-203-1002	10		1	40	<u>4 004</u> 3 839	<u>3 930</u> 3 839	<u>4 113</u> 3 887	<u>4 013</u> 3 839	<u>4 185</u> 3 887	<u>4 083</u> 3 839

**225-204.**

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>253 107</u> 239 394					

225-203-0804	-4		1	160						
225-203-0805	-5		1	180						
225-203-0806	-6		1	200						
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>27 541</u> 26 116	<u>27 165</u> 26 579	<u>26 779</u> 26 116	<u>27 149</u> 26 116	<u>27 122</u> 26 116	<u>27 078</u> 26 116
225-203-0903	20-5		1	175	<u>18 430</u> 17 411	<u>18 156</u> 17 748	<u>17 875</u> 17 411	<u>18 145</u> 17 411	<u>18 124</u> 17 411	<u>18 093</u> 17 411
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>2 984</u> 2 857	<u>2 953</u> 2 896	<u>2 921</u> 2 857	<u>2 951</u> 2 857	<u>2 949</u> 2 857	<u>2 945</u> 2 857
225-203-1002	10		1	40	<u>4 071</u> 3 839	<u>4 008</u> 3 916	<u>3 944</u> 3 839	<u>4 005</u> 3 839	<u>4 001</u> 3 839	<u>3 993</u> 3 839

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						

225-204-0102	2-		1	3000	<u>273 790</u> 257 922						
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>211 305</u> 196 662						
225-204-0106	5-		1	6500	<u>809 266</u> 770 648						
225-204-0107	5-		1	7500	<u>936 748</u> 892 130						
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 519 300</u> 1 452 409						
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 553 431</u> 1 482 372						
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>181 408</u> 172 601						
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>123 109</u> 112 295						
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>185 239</u> 173 207						
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>212 941</u> 198 616						
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>286 439</u> 268 922						
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>328 391</u> 310 052						
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>293 307</u> 271 875						

				,					
225-204-0102	2-		1	3000					
225-204-0103	2- -		1	3000					
225-204-0106	5-		1	6500					
225-204-0107	5-		1	7500					
225-204-0108	1-		1	10600					
225-204-0109	2-		1	11600					
225-204-0112	1-2		1	1500					
225-204-0113	2-2		1	2400					
225-204-0114	2-0		1	2400					
225-204-0116	3-0		1	2900					
225-204-0117	4-2		1	3400					
225-204-0118	4-4		1	3400					
225-204-0120	5-2		1	4480					

225-204-0121	5-4		1	4480	<u>306 107</u> 284 425						
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>402 474</u> 374 282						
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>402 901</u> 375 401						
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>492 431</u> 459 325						
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>669 160</u> 632 589						
225-204-0129	3-		1	4300	<u>301 025</u> 280 073						
225-204-0131	5-		1	6250	<u>435 358</u> 404 947						
225-204-0132	5-		1	7500	<u>867 675</u> 824 412						
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>182 040</u> 170 070						
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>170 204</u> 159 936						
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>130 594</u> 117 883						
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>127 039</u> 115 798						
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>166 933</u> 152 110						

				,					
225-204-0121	5-4		1	4480					
225-204-0122	6-2		1	5800					
225-204-0123	6-4		1	5600					
225-204-0124	6-0		1	6700					
225-204-0125	6-2		1	6700					
225-204-0129	3-		1	4300					
225-204-0131	5-		1	6250					
225-204-0132	5-		1	7500					
225-204-0150	2-05		1	2400					
225-204-0151	2-05		1	1980					
225-204-0152	3-05		1	2900					
225-204-0153	3-05		1	2500					
225-204-0154	4-05		1	3300					

225-204-0155	4-05		1	2900	<u>245 660</u> 230 693						
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>319 991</u> 297 967						
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>429 875</u> 399 571						
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>855 085</u> 814 694						
225-204-0176	-2		1	3640	<u>250 263</u> 232 616						
225-204-0178	-4		1	2180	<u>185 293</u> 174 030						
225-204-0179	-5		1	2760	<u>225 286</u> 211 209						
225-204-0180	-6		1	2720	<u>467 865</u> 449 172						
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>323 435</u> 308 343						
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>355 059</u> 337 597	<u>246 600</u> 239 664	<u>385 073</u> 359 450	<u>258 610</u> 239 664	<u>267 959</u> 239 664	<u>265 388</u> 239 664	<u>258 993</u> 239 664
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>274 273</u> 256 820						
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>309 084</u> 291 123						
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>964 074</u> 923 295						

				,					
225-204-0155	4-05		1	2900					
225-204-0164	3- 5		1	4500					
225-204-0165	5- 5		1	6250					
225-204-0167	6- 5		1	6750					
225-204-0176	-2		1	3640					
225-204-0178	-4		1	2180					
225-204-0179	-5		1	2760					
225-204-0180	-6		1	2720					
225-204-0181	15.15		1	2500					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>255 168</u> 239 664	<u>262 230</u> 239 664	<u>261 496</u> 239 664	<u>261 349</u> 239 664	
225-204-0183	4-1/5		1	3450					
225-204-0184	4-2-		1	3400					
225-204-0185	5- -350		1	6250					



225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>258 641</u> 243 245						
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>353 649</u> 331 840						
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>252 907</u> 233 073						
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>272 743</u> 251 733						
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>284 624</u> 263 381						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>320 034</u> 291 884						
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>341 553</u> 312 981						
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>325 910</u> 299 920						
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>314 684</u> 288 914						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>231 168</u> 211 760						
225-204-0200	13015-2012		1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>178 830</u> 169 443						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>198 858</u> 188 029						

				,					
225-204-0186	4-1/5		1	2950					
225-204-0187	3- -0		1	4250					
225-204-0188	3- -		1	4250					
225-204-0189	5-2-		1	4475					
225-204-0190	5-4-		1	4475					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250					
225-204-0192	5- -		1	6250					
225-204-0193	6-2-		1	5600					
225-204-0195	6-4-		1	5600					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250					
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980					

225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>241 820</u> 228 678						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>333 705</u> 314 107						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>341 354</u> 321 606						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>380 904</u> 358 561						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>388 442</u> 365 951						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>458 480</u> 431 815						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>520 163</u> 488 333						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>526 149</u> 494 202						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>325 779</u> 307 911						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>412 933</u> 390 731						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>521 241</u> 494 746						
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>599 034</u> 569 088						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>569 767</u> 540 395						

				,					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650					
225-204-0214	2 3,6-		1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200					

225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>606 054</u> 580 065						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>546 518</u> 519 527						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>626 971</u> 596 477						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>442 089</u> 419 316						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>593 500</u> 558 763						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>725 963</u> 684 079						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>776 537</u> 737 336						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>919 355</u> 872 978						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>700 486</u> 662 776						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>853 725</u> 808 635						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>944 188</u> 897 324						
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>809 864</u> 769 834						
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 035 930</u> 984 818						

				,					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					

225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>922 942</u> 880 695						
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 001 119</u> 950 689						
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>834 585</u> 794 070						
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 059 765</u> 1 008 185						
225-204-0300	2387-2013										
225-204-0301	95-2		1	750	<u>66 796</u> 65 179		<u>68 191</u> 65 179	<u>68 349</u> 65 179	<u>69 671</u> 65 179	<u>69 434</u> 65 179	<u>68 259</u> 66 624
225-204-0302	95-1		1	750	<u>48 923</u> 45 339						
225-204-0304	95-3		1	800	<u>52 184</u> 48 360						
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>67 696</u> 65 993	<u>70 089</u> 65 089	<u>69 644</u> 65 993	<u>69 847</u> 65 993	<u>71 542</u> 65 993	<u>71 238</u> 65 993	<u>69 872</u> 65 993
225-204-0307	105		1	1175	<u>76 646</u> 71 031						
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>69 076</u> 66 964	<u>69 528</u> 67 411	<u>71 261</u> 66 964	<u>71 509</u> 66 964	<u>73 580</u> 66 964	<u>73 209</u> 66 964	<u>71 368</u> 69 229
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>114 199</u> 111 607	<u>81 800</u> 76 118	<u>116 291</u> 111 607	<u>116 528</u> 111 607	<u>118 511</u> 111 607	<u>118 156</u> 111 607	<u>116 393</u> 113 776
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>82 009</u> 79 631	<u>87 430</u> 79 090	<u>86 329</u> 79 631	<u>89 814</u> 79 631	<u>88 898</u> 79 631	<u>86 581</u> 79 631

225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>67 054</u> 65 179	<u>68 210</u> 65 179	<u>68 124</u> 65 179	<u>67 987</u> 65 179	
225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0304	95-3		1	800					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>67 696</u> 65 993	<u>69 669</u> 65 993	<u>69 477</u> 65 993	<u>69 307</u> 65 993	<u>71 899</u> 65 089
225-204-0307	105		1	1175					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>69 480</u> 66 964	<u>71 292</u> 66 964	<u>71 157</u> 66 964	<u>70 943</u> 66 964	<u>72 301</u> 67 411
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>114 586</u> 111 607	<u>116 321</u> 111 607	<u>116 191</u> 111 607	<u>115 986</u> 111 607	<u>83 837</u> 76 118
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>87 740</u> 79 631	<u>87 471</u> 79 631	<u>87 417</u> 79 631	



225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>69 924</u> 67 857	<u>74 239</u> 68 705	<u>72 016</u> 67 857	<u>72 253</u> 67 857	<u>74 236</u> 67 857	<u>73 881</u> 67 857	<u>72 118</u> 70 026
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>303 147</u> 294 928	<u>318 712</u> 292 884	<u>315 910</u> 294 928	<u>326 206</u> 294 928	<u>323 501</u> 294 928	<u>316 656</u> 294 928
225-204-0600	937-92										
225-204-0601	1		1	800	<u>61 882</u> 60 268	<u>49 606</u> 47 913	<u>63 370</u> 60 268	<u>63 538</u> 60 268	<u>64 948</u> 60 268	<u>64 696</u> 60 268	<u>63 442</u> 61 810
225-204-0602	2		1	675	<u>45 885</u> 44 598	<u>36 397</u> 35 076	<u>47 140</u> 44 598	<u>47 282</u> 44 598	<u>48 472</u> 44 598	<u>48 259</u> 44 598	<u>47 202</u> 45 899
225-204-0603	3		1	550	<u>44 887</u> 43 750	<u>33 332</u> 32 183	<u>45 910</u> 43 750	<u>46 026</u> 43 750	<u>46 996</u> 43 750	<u>46 822</u> 43 750	<u>45 960</u> 44 810
225-204-0604	4		1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>28 560</u> 27 573	<u>31 043</u> 27 573	<u>30 365</u> 27 573	<u>31 845</u> 27 573	<u>31 438</u> 27 573	<u>30 425</u> 27 573

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>70 311</u> 67 857	<u>72 046</u> 67 857	<u>71 916</u> 67 857	<u>71 711</u> 67 857	<u>76 276</u> 68 705
225-204-0314	164-9,3		1	3550					
225-204-0315	164-10,3		1	3550					
225-204-0316	164-10,7		1	3550					
225-204-0317	164-12		1	3550					
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>320 080</u> 294 928	<u>319 285</u> 294 928	<u>319 126</u> 294 928	
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>62 157</u> 60 268	<u>63 391</u> 60 268	<u>63 298</u> 60 268	<u>63 153</u> 60 268	<u>51 523</u> 47 913
225-204-0602	2		1	675	<u>46 117</u> 44 598	<u>47 158</u> 44 598	<u>47 080</u> 44 598	<u>46 957</u> 44 598	<u>38 015</u> 35 076
225-204-0603	3		1	550	<u>45 077</u> 43 750	<u>45 925</u> 43 750	<u>45 861</u> 43 750	<u>45 761</u> 43 750	<u>34 650</u> 32 183
225-204-0604	4		1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>30 938</u> 27 573	<u>30 822</u> 27 573	<u>30 798</u> 27 573	<u>29 699</u> 27 573

225-204-0605	5		1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>28 266</u> 27 432	<u>30 439</u> 27 432	<u>29 868</u> 27 432	<u>31 114</u> 27 432	<u>30 772</u> 27 432	<u>29 919</u> 27 432
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>29 992</u> 29 196	<u>24 065</u> 23 233	<u>30 736</u> 29 196	<u>30 820</u> 29 196	<u>31 525</u> 29 196	<u>31 399</u> 29 196	<u>30 772</u> 29 968
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 309</u> 18 750	<u>23 661</u> 22 987	<u>19 867</u> 18 750	<u>19 930</u> 18 750	<u>20 459</u> 18 750	<u>20 364</u> 18 750	<u>19 894</u> 19 328
225-204-0800	2386-2013										
225-204-0803	33-2		1	250	<u>16 101</u> 15 685						
225-204-1000	- 13015-2012										
225-204-1001	3		1	110	<u>12 497</u> 12 228	<u>13 035</u> 12 381	<u>12 701</u> 12 228	<u>12 725</u> 12 228	<u>12 919</u> 12 228	<u>12 884</u> 12 228	<u>12 711</u> 12 440
225-204-1006	3-		1	1750	<u>156 354</u> 147 163						
225-204-1300	13015-2012										
225-204-1302	1		1	2190	<u>256 037</u> 243 352						
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>257 662</u> 251 077	<u>269 260</u> 250 788	<u>266 430</u> 251 077	<u>273 254</u> 251 077	<u>271 377</u> 251 077	<u>266 709</u> 251 077
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>158 722</u> 154 070	<u>175 521</u> 158 827	<u>167 530</u> 154 070	<u>174 385</u> 154 070	<u>172 500</u> 154 070	<u>167 810</u> 154 070
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>201 397</u> 195 155	<u>298 287</u> 272 709	<u>214 508</u> 195 155	<u>224 713</u> 195 155	<u>221 907</u> 195 155	<u>214 926</u> 195 155

225-204-0605	5		1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>30 350</u> 27 432	<u>30 253</u> 27 432	<u>30 233</u> 27 432	
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>30 130</u> 29 196	<u>30 747</u> 29 196	<u>30 700</u> 29 196	<u>30 628</u> 29 196	<u>25 024</u> 23 233
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 412</u> 18 750	<u>19 875</u> 18 750	<u>19 840</u> 18 750	<u>19 786</u> 18 750	
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>12 535</u> 12 228	<u>12 704</u> 12 228	<u>12 692</u> 12 228	<u>12 672</u> 12 228	<u>13 234</u> 12 381
225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>269 072</u> 251 077	<u>268 536</u> 251 077	<u>268 429</u> 251 077	
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>170 185</u> 154 070	<u>169 646</u> 154 070	<u>169 538</u> 154 070	
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>218 460</u> 195 155	<u>217 658</u> 195 155	<u>217 498</u> 195 155	



				,					
225-204-1313	32.9		1	725					
225-204-1314	32.9-1		1	725					
225-204-1315	32.9-2		1	725					
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>37 514</u> 35 036	<u>37 441</u> 35 036	<u>37 426</u> 35 036	
225-204-1402	2.8		1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>62 362</u> 56 492	<u>62 166</u> 56 492	<u>62 127</u> 56 492	
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1505	6		1	760	<u>83 333</u> 81 250	<u>84 505</u> 81 250	<u>84 417</u> 81 250	<u>84 279</u> 81 250	
225-204-1512	1		1	500	<u>41 389</u> 40 179	<u>42 160</u> 40 179	<u>42 103</u> 40 179	<u>42 012</u> 40 179	

				,						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>754 166</u> 734 920					
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>851 458</u> 830 304					
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>834 358</u> 812 048					
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>953 818</u> 929 166					
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 346 387</u> 1 310 537					
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 598 933</u> 1 557 012					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 819 459</u> 1 773 214					
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 621 168</u> 1 578 041					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 770 130</u> 1 724 081					
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>802 249</u> 780 569					
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>1 406 587</u> 1 370 138					
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 457 628</u> 1 419 597					

				,						
226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500						



226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 620 166</u> 1 577 828					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 738 035</u> 1 693 386					
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 644 647</u> 1 601 059					
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 474 951</u> 1 436 580					
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 779 841</u> 1 733 602					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>454 427</u> 442 017					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>226 642</u> 219 258					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>323 593</u> 313 468					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>164 947</u> 160 068					
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>201 616</u> 194 687					

				,						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200						
226-102-0118	-9		1	5000						
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200						
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400						
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350						
226-102-0402	1-6		1	4250						

226-102-0403	1-8		1	7750	<u>534 690</u> 518 780					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>344 882</u> 334 269					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>141 179</u> 136 871					
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>270 013</u> 262 318					
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>177 931</u> 172 552					
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>313 527</u> 304 355					
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>272 807</u> 264 657					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>341 619</u> 331 350					
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>433 916</u> 420 298					
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>547 009</u> 529 774					
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>39 719</u> 38 555					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>50 755</u> 49 235					
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>69 619</u> 67 484					

				,						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0404	2-6		1	5500						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000						
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300						
226-102-0418	800.124.40		1	9300						
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						

226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>122 231</u> 118 434					
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>165 803</u> 160 662					
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>250 250</u> 242 544					
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>303 496</u> 294 045					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>322 132</u> 312 841					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>83 940</u> 80 546					
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>105 074</u> 101 095	<u>113 591</u> 102 359	<u>109 694</u> 101 095	<u>110 217</u> 101 095	<u>118 088</u> 102 359	<u>114 596</u> 101 095

25.

251.

251-3.

251-302.

226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>113 812</u> 101 095	<u>109 951</u> 105 915	<u>105 928</u> 101 095	<u>109 760</u> 101 095	<u>109 473</u> 101 095	<u>109 020</u> 101 095

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 362 255</u> 4 113 281	<u>4 171 822</u> 4 062 499	<u>4 491 715</u> 4 113 281	<u>4 406 307</u> 4 113 281	<u>4 300 236</u> 4 062 499	<u>4 585 547</u> 4 113 281
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 370 788</u> 4 113 281	<u>4 174 411</u> 4 062 499	<u>4 505 782</u> 4 113 281	<u>4 416 724</u> 4 113 281	<u>4 308 314</u> 4 062 499	<u>4 603 625</u> 4 113 281
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 343 131</u> 4 113 281	<u>4 166 019</u> 4 062 499	<u>4 460 188</u> 4 113 281	<u>4 382 963</u> 4 113 281	<u>4 282 130</u> 4 062 499	<u>4 545 031</u> 4 113 281
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 351 099</u> 4 113 281	<u>4 168 437</u> 4 062 499	<u>4 473 324</u> 4 113 281	<u>4 392 690</u> 4 113 281	<u>4 289 674</u> 4 062 499	<u>4 561 912</u> 4 113 281
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 639</u> 18 500	<u>19 437</u> 18 500	<u>19 487</u> 18 500	<u>20 094</u> 18 500	<u>19 911</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 476</u> 16 272	<u>16 570</u> 16 071	<u>18 131</u> 16 272	<u>17 699</u> 16 272	<u>17 219</u> 16 071	<u>18 605</u> 16 272
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 700</u> 17 500	<u>18 482</u> 17 500	<u>18 537</u> 17 500	<u>19 192</u> 17 500	<u>18 994</u> 17 500

255.

251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 466 605</u> 4 113 281	<u>4 426 957</u> 4 113 281	<u>4 393 918</u> 4 113 281	<u>4 485 107</u> 4 113 281	<u>4 467 926</u> 4 113 281	<u>4 463 962</u> 4 113 281
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 479 598</u> 4 113 281	<u>4 438 256</u> 4 113 281	<u>4 403 804</u> 4 113 281	<u>4 498 891</u> 4 113 281	<u>4 480 976</u> 4 113 281	<u>4 476 842</u> 4 113 281
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 437 484</u> 4 113 281	<u>4 401 635</u> 4 113 281	<u>4 371 760</u> 4 113 281	<u>4 454 213</u> 4 113 281	<u>4 438 679</u> 4 113 281	<u>4 435 094</u> 4 113 281
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 449 617</u> 4 113 281	<u>4 412 185</u> 4 113 281	<u>4 380 992</u> 4 113 281	<u>4 467 085</u> 4 113 281	<u>4 450 865</u> 4 113 281	<u>4 447 122</u> 4 113 281
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 835</u> 18 500	<u>19 494</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 443</u> 18 500	<u>19 395</u> 18 500	<u>19 352</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 004</u> 16 272	<u>17 803</u> 16 272	<u>17 636</u> 16 272	<u>18 097</u> 16 272	<u>18 010</u> 16 272	<u>17 990</u> 16 272
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>18 912</u> 17 500	<u>18 543</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 489</u> 17 500	<u>18 437</u> 17 500	<u>18 391</u> 17 500





255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>56 397</u> 47 757	<u>52 038</u> 47 757	<u>55 782</u> 47 757	<u>55 215</u> 47 757	<u>54 526</u> 47 757	
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>99 014</u> 89 286	<u>94 654</u> 89 286	<u>98 398</u> 89 286	<u>97 831</u> 89 286	<u>97 142</u> 89 286	

255-102-0100	17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0201	17608-2017	2	1	130	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 474</u> 1 808	<u>2 308</u> 1 808	<u>2 608</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808
255-102-0600	17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017	2	1	96	<u>3 076</u> 2 589	<u>2 953</u> 2 589	<u>2 778</u> 2 589	<u>2 928</u> 2 589	<u>2 905</u> 2 589	<u>2 878</u> 2 589

255-102-0602	- 17608-2017	40	2	1	96	<u>3 112</u> 2 946	<u>3 112</u> 2 946	<u>3 302</u> 2 946	<u>3 319</u> 2 946	<u>3 516</u> 2 946	<u>3 467</u> 2 946
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 860</u> 2 679	<u>2 860</u> 2 679	<u>3 097</u> 2 679	<u>3 118</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>3 303</u> 2 679
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	<u>3 226</u> 3 036	<u>3 226</u> 3 036	<u>3 463</u> 3 036	<u>3 485</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 669</u> 3 036
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 248</u> 3 036	<u>3 248</u> 3 036	<u>3 533</u> 3 036	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 854</u> 3 036	<u>3 780</u> 3 036
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 523</u> 3 304	<u>3 523</u> 3 304	<u>3 808</u> 3 304	<u>3 833</u> 3 304	<u>4 129</u> 3 304	<u>4 055</u> 3 304
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 136</u> 2 405					
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>2 809</u> 2 636					
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>2 755</u> 2 566					
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>20 377</u> 19 740					
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 901</u> 20 210					
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>20 685</u> 20 040					
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>21 209</u> 20 510					

255-102-0602	- 17608-2017	40	2	1	96	<u>3 442</u> 2 946	<u>3 319</u> 2 946	<u>3 145</u> 2 946	<u>3 295</u> 2 946	<u>3 272</u> 2 946	<u>3 244</u> 2 946
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 272</u> 2 679	<u>3 118</u> 2 679	<u>2 900</u> 2 679	<u>3 087</u> 2 679	<u>3 059</u> 2 679	<u>3 025</u> 2 679
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	<u>3 639</u> 3 036	<u>3 485</u> 3 036	<u>3 267</u> 3 036	<u>3 454</u> 3 036	<u>3 426</u> 3 036	<u>3 391</u> 3 036
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 743</u> 3 036	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 297</u> 3 036	<u>3 522</u> 3 036	<u>3 488</u> 3 036	<u>3 446</u> 3 036
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>4 018</u> 3 304	<u>3 833</u> 3 304	<u>3 572</u> 3 304	<u>3 797</u> 3 304	<u>3 763</u> 3 304	<u>3 721</u> 3 304
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168			<u>3 524</u> 2 405		<u>4 866</u> 2 405	<u>4 760</u> 2 405
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168						
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192						
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130						
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175						
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130						
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175						

255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175	<u>21 517</u> 20 810				
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>22 897</u> 22 110				
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>23 410</u> 22 610				
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>23 894</u> 23 030				
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 747</u> 20 100				
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 271</u> 20 570				
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>21 055</u> 20 400				
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 578</u> 20 870				
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 886</u> 21 170				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 267</u> 22 470				
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 780</u> 22 970				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>24 263</u> 23 390				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 839</u> 20 190				

255-102-0805	80	Granit Ferro	2	1	175					
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225					
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282					
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					

255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 363</u> 20 660				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>21 147</u> 20 490				
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 671</u> 20 960				
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 979</u> 21 260				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 359</u> 22 560				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 872</u> 23 060				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>24 356</u> 23 480				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>21 527</u> 20 860				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>22 050</u> 21 330				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>21 834</u> 21 160				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 358</u> 21 630				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 666</u> 21 930				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 046</u> 23 230				

255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130					
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130					
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225					



255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>24 560</u> 23 730				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>25 043</u> 24 150				
255-102-0900		17608-2017	2							
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 046</u> 24 290				
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 570</u> 24 760				
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 354</u> 24 590				
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 878</u> 25 060				
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>26 186</u> 25 360				
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>27 566</u> 26 660				
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>29 106</u> 28 160				
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>28 563</u> 27 580				
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 508</u> 24 740				
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 032</u> 25 210				

255-102-0831	3	100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225				
255-102-0832		120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282				
255-102-0900			17608-2017	2						
255-102-0901	60		Granit Silk	2	1	130				
255-102-0902	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0903	60		Granit Silk	2	1	130				
255-102-0904	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0905	80		Granit Silk	2	1	175				
255-102-0906	100		Granit Silk	2	1	225				
255-102-0907	100		Granit Silk	2	1	225				
255-102-0908	120		Granit Silk	2	1	282				
255-102-0909		60	Granit Silk PRO 3	2	1	130				
255-102-0910		80	Granit Silk PRO 3	2	1	175				

255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 816</u> 25 040				
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 340</u> 25 510				
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 648</u> 25 810				
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 028</u> 27 110				
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>28 541</u> 27 610				
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>29 025</u> 28 030				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 785</u> 25 010				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 309</u> 25 480				
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>26 093</u> 25 310				
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 617</u> 25 780				
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 925</u> 26 080				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 305</u> 27 380				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 818</u> 27 880				

255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225					

255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>29 302</u> 28 300				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 237</u> 25 450				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 761</u> 25 920				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 545</u> 25 750				
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 069</u> 26 220				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 376</u> 26 520				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 757</u> 27 820				
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>29 270</u> 28 320				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>29 753</u> 28 740				

**255-103.**

255-103-0100					

255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282					



261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963





261-101-0105	( , 600, 5- 10	3	1	303	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0207	28013-98 -	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,									

[illegible]

261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732
261-101-0382	, , 13015-2003 , 22,5	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) ( ,	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная