

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		24
211-4.		27
211-5.		31
211-6.		31
211-7.		34
212.	,	37
212-1.		37
212-2.		142
212-3.		146
212-4.		146
212-5.		155
212-6.		164
213.		167
213-1.		167
213-3.	,	179
221.		185
221-1.		185
222.	,	189
222-1.	,	189
222-2.	,	201
222-3.	,	204
225.		207
225-1.		207
225-2.		216

8.04-08-2023

IV

251.	,	,	222
251-3.	,		222
255.	,	,	225
255-1.			225
261.			246
261-1.			249

,

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$	$\frac{1\,758}{1\,221}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

				,				
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221	<u>1 758</u> 1 221

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

[illegible]

211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200						
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 750</u>	<u>7 166</u>	<u>4 503</u> 3 466	<u>8 308</u>	<u>6 207</u> 4 432	<u>7 622</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 695</u>	<u>7 115</u>	<u>4 471</u> 3 441	<u>8 249</u>	<u>6 163</u> 4 400	<u>7 568</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>7 064</u>	<u>4 439</u> 3 416	<u>8 190</u>	<u>6 119</u> 4 369	<u>7 513</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>7 064</u>	<u>4 439</u> 3 416	<u>8 190</u>	<u>6 119</u> 4 369	<u>7 513</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>7 064</u>	<u>4 439</u> 3 416	<u>8 190</u>	<u>6 119</u> 4 369	<u>7 513</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 210</u>	<u>5 638</u>	<u>4 292</u> 3 280	<u>6 413</u>	<u>4 700</u> 3 002	<u>6 314</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 119</u>	<u>5 556</u>	<u>4 173</u> 3 178	<u>6 319</u>	<u>4 632</u> 2 959	<u>5 883</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 210</u>	<u>5 638</u>	<u>4 178</u> 3 169	<u>6 413</u>	<u>4 700</u> 3 002	<u>5 970</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 835</u>	<u>7 251</u>	<u>4 570</u> 3 530	<u>8 395</u>	<u>6 292</u> 4 514	<u>7 709</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 779</u>	<u>7 199</u>	<u>4 537</u> 3 505	<u>8 335</u>	<u>6 247</u> 4 482	<u>7 654</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>9 583</u>	<u>7 739</u>	<u>7 973</u>	<u>5 425</u> 4 659	<u>6 188</u> 4 545	<u>6 626</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 514</u>	<u>7 684</u>	<u>7 916</u>	<u>5 386</u> 4 626	<u>6 143</u> 4 513	<u>6 578</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 446</u>	<u>7 052</u>	<u>6 706</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>6 099</u> 4 481	<u>6 531</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 446</u>	<u>7 052</u>	<u>6 706</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>6 099</u> 4 481	<u>6 531</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 446</u>	<u>7 052</u>	<u>6 706</u>	<u>5 348</u> 4 593	<u>6 099</u> 4 481	<u>6 531</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 232</u>	<u>6 314</u>	<u>6 657</u>	<u>4 965</u> 4 226	<u>4 910</u> 3 336	<u>5 339</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 112</u>	<u>5 996</u>	<u>6 109</u>	<u>4 893</u> 4 164	<u>4 838</u> 3 287	<u>4 922</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 660</u>	<u>5 798</u>	<u>5 626</u>	<u>4 622</u> 3 892	<u>4 337</u> 2 780	<u>4 995</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>9 669</u>	<u>7 828</u>	<u>8 066</u>	<u>5 514</u> 4 745	<u>6 274</u> 4 630	<u>6 712</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>9 600</u>	<u>7 772</u>	<u>8 009</u>	<u>5 475</u> 4 711	<u>6 229</u> 4 597	<u>6 665</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 948</u> 3 864	<u>5 200</u> 4 545
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 912</u> 3 836	<u>5 163</u> 4 513
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 877</u> 3 808	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 877</u> 3 808	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 877</u> 3 808	<u>5 126</u> 4 481
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 613</u> 3 558	<u>3 943</u> 3 336
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 489</u> 3 452	<u>3 547</u> 2 959
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 555</u> 3 503	<u>3 600</u> 3 002
211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 021</u> 3 935	<u>5 287</u> 4 630
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 985</u> 3 907	<u>5 249</u> 4 597

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 723</u>	<u>7 147</u>	<u>4 504</u> 3 480	<u>8 275</u>	<u>6 202</u> 4 449	<u>7 599</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 723</u>	<u>7 147</u>	<u>4 504</u> 3 480	<u>8 275</u>	<u>6 202</u> 4 449	<u>7 599</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 723</u>	<u>7 147</u>	<u>4 504</u> 3 480	<u>8 275</u>	<u>6 202</u> 4 449	<u>7 599</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 267</u>	<u>5 696</u>	<u>4 355</u> 3 341	<u>6 466</u>	<u>4 758</u> 3 058	<u>6 377</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 176</u>	<u>5 613</u>	<u>4 234</u> 3 237	<u>6 371</u>	<u>4 688</u> 3 013	<u>5 939</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 267</u>	<u>5 696</u>	<u>4 238</u> 3 228	<u>6 466</u>	<u>4 758</u> 3 058	<u>6 027</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 922</u>	<u>7 338</u>	<u>4 638</u> 3 597	<u>8 485</u>	<u>6 380</u> 4 599	<u>7 799</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 866</u>	<u>7 286</u>	<u>4 605</u> 3 571	<u>8 424</u>	<u>6 334</u> 4 566	<u>7 743</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 809</u>	<u>7 234</u>	<u>4 572</u> 3 545	<u>8 364</u>	<u>6 289</u> 4 533	<u>7 687</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 809</u>	<u>7 234</u>	<u>4 572</u> 3 545	<u>8 364</u>	<u>6 289</u> 4 533	<u>7 687</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 809</u>	<u>7 234</u>	<u>4 572</u> 3 545	<u>8 364</u>	<u>6 289</u> 4 533	<u>7 687</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 327</u>	<u>5 755</u>	<u>4 420</u> 3 404	<u>6 521</u>	<u>4 817</u> 3 116	<u>6 443</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>9 531</u>	<u>7 129</u>	<u>6 776</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>6 185</u> 4 563	<u>6 617</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>9 531</u>	<u>7 129</u>	<u>6 776</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>6 185</u> 4 563	<u>6 617</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>9 531</u>	<u>7 129</u>	<u>6 776</u>	<u>5 435</u> 4 678	<u>6 185</u> 4 563	<u>6 617</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 296</u>	<u>6 377</u>	<u>6 727</u>	<u>5 046</u> 4 304	<u>4 973</u> 3 398	<u>5 402</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 175</u>	<u>6 054</u>	<u>6 169</u>	<u>4 972</u> 4 241	<u>4 901</u> 3 348	<u>4 979</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 713</u>	<u>5 852</u>	<u>5 677</u>	<u>4 696</u> 3 964	<u>4 390</u> 2 832	<u>5 052</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>9 759</u>	<u>7 920</u>	<u>8 163</u>	<u>5 606</u> 4 835	<u>6 364</u> 4 717	<u>6 802</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>9 690</u>	<u>7 864</u>	<u>8 105</u>	<u>5 566</u> 4 800	<u>6 319</u> 4 683	<u>6 754</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>9 620</u>	<u>7 208</u>	<u>6 849</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>6 273</u> 4 650	<u>6 705</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>9 620</u>	<u>7 208</u>	<u>6 849</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>6 273</u> 4 650	<u>6 705</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>9 620</u>	<u>7 208</u>	<u>6 849</u>	<u>5 526</u> 4 766	<u>6 273</u> 4 650	<u>6 705</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 362</u>	<u>6 443</u>	<u>6 800</u>	<u>5 129</u> 4 385	<u>5 039</u> 3 462	<u>5 468</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,950}{3\,879}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,950}{3\,879}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,950}{3\,879}$	$\frac{5\,211}{4\,563}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,680}{3\,624}$	$\frac{4\,007}{3\,398}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,555}{3\,516}$	$\frac{3\,604}{3\,013}$
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,622}{3\,568}$	$\frac{3\,657}{3\,058}$
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,098}{4\,009}$	$\frac{5\,377}{4\,717}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,061}{3\,981}$	$\frac{5\,338}{4\,683}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,025}{3\,952}$	$\frac{5\,300}{4\,650}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,025}{3\,952}$	$\frac{5\,300}{4\,650}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,025}{3\,952}$	$\frac{5\,300}{4\,650}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,751}{3\,693}$	$\frac{4\,073}{3\,462}$

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 234</u>	<u>5 671</u>	<u>4 297</u> 3 298	<u>6 425</u>	<u>4 747</u> 3 070	<u>5 998</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 327</u>	<u>5 755</u>	<u>4 301</u> 3 289	<u>6 521</u>	<u>4 817</u> 3 116	<u>6 087</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 013</u>	<u>7 429</u>	<u>4 709</u> 3 666	<u>8 578</u>	<u>6 471</u> 4 688	<u>7 892</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 956</u>	<u>7 376</u>	<u>4 676</u> 3 640	<u>8 517</u>	<u>6 425</u> 4 654	<u>7 836</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 899</u>	<u>7 323</u>	<u>4 642</u> 3 614	<u>8 456</u>	<u>6 378</u> 4 621	<u>7 779</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 899</u>	<u>7 323</u>	<u>4 642</u> 3 614	<u>8 456</u>	<u>6 378</u> 4 621	<u>7 779</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 899</u>	<u>7 323</u>	<u>4 642</u> 3 614	<u>8 456</u>	<u>6 378</u> 4 621	<u>7 779</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 388</u>	<u>5 817</u>	<u>4 487</u> 3 470	<u>6 578</u>	<u>4 879</u> 3 176	<u>6 512</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 295</u>	<u>5 732</u>	<u>4 362</u> 3 361	<u>6 482</u>	<u>4 807</u> 3 129	<u>6 059</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 388</u>	<u>5 817</u>	<u>4 366</u> 3 352	<u>6 578</u>	<u>4 879</u> 3 176	<u>6 148</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 240</u>	<u>6 115</u>	<u>6 232</u>	<u>5 055</u> 4 321	<u>4 966</u> 3 411	<u>5 037</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 768</u>	<u>5 908</u>	<u>5 730</u>	<u>4 773</u> 4 039	<u>4 445</u> 2 885	<u>5 112</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 853</u>	<u>8 016</u>	<u>8 263</u>	<u>5 702</u> 4 928	<u>6 458</u> 4 808	<u>6 896</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>9 782</u>	<u>7 959</u>	<u>8 204</u>	<u>5 661</u> 4 893	<u>6 411</u> 4 773	<u>6 847</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>9 712</u>	<u>7 291</u>	<u>6 925</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>6 365</u> 4 739	<u>6 797</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>9 712</u>	<u>7 291</u>	<u>6 925</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>6 365</u> 4 739	<u>6 797</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>9 712</u>	<u>7 291</u>	<u>6 925</u>	<u>5 620</u> 4 857	<u>6 365</u> 4 739	<u>6 797</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 430</u>	<u>6 512</u>	<u>6 875</u>	<u>5 216</u> 4 469	<u>5 108</u> 3 529	<u>5 537</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 307</u>	<u>6 178</u>	<u>6 297</u>	<u>5 140</u> 4 404	<u>5 033</u> 3 477	<u>5 098</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 825</u>	<u>5 967</u>	<u>5 785</u>	<u>4 853</u> 4 117	<u>4 502</u> 2 940	<u>5 173</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 623</u> 3 582	<u>3 662</u> 3 070
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 691</u> 3 635	<u>3 716</u> 3 116
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 177</u> 4 087	<u>5 470</u> 4 808
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 140</u> 4 057	<u>5 431</u> 4 773
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 103</u> 4 028	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 103</u> 4 028	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 103</u> 4 028	<u>5 392</u> 4 739
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 824</u> 3 764	<u>4 142</u> 3 529
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 694</u> 3 651	<u>3 723</u> 3 129
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 763</u> 3 705	<u>3 778</u> 3 176
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 108</u>	<u>7 524</u>	<u>4 783</u> 3 738	<u>8 675</u>	<u>6 565</u> 4 779	<u>7 989</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 050</u>	<u>7 470</u>	<u>4 749</u> 3 711	<u>8 613</u>	<u>6 519</u> 4 745	<u>7 932</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 992</u>	<u>7 417</u>	<u>4 715</u> 3 684	<u>8 551</u>	<u>6 472</u> 4 711	<u>7 875</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 992</u>	<u>7 417</u>	<u>4 715</u> 3 684	<u>8 551</u>	<u>6 472</u> 4 711	<u>7 875</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 992</u>	<u>7 417</u>	<u>4 715</u> 3 684	<u>8 551</u>	<u>6 472</u> 4 711	<u>7 875</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 452</u>	<u>5 881</u>	<u>4 557</u> 3 538	<u>6 637</u>	<u>4 943</u> 3 238	<u>6 583</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 358</u>	<u>5 795</u>	<u>4 430</u> 3 427	<u>6 540</u>	<u>4 871</u> 3 191	<u>6 122</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 452</u>	<u>5 881</u>	<u>4 434</u> 3 418	<u>6 637</u>	<u>4 943</u> 3 238	<u>6 213</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 157</u>	<u>7 573</u>	<u>4 821</u> 3 775	<u>8 725</u>	<u>6 614</u> 4 827	<u>8 039</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 099</u>	<u>7 519</u>	<u>4 787</u> 3 748	<u>8 663</u>	<u>6 567</u> 4 792	<u>7 982</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 040</u>	<u>7 465</u>	<u>4 753</u> 3 721	<u>8 601</u>	<u>6 520</u> 4 758	<u>7 924</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 040</u>	<u>7 465</u>	<u>4 753</u> 3 721	<u>8 601</u>	<u>6 520</u> 4 758	<u>7 924</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 950</u>	<u>8 115</u>	<u>8 368</u>	<u>5 801</u> 5 025	<u>6 555</u> 4 902	<u>6 993</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 879</u>	<u>8 057</u>	<u>8 308</u>	<u>5 760</u> 4 989	<u>6 508</u> 4 867	<u>6 943</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 808</u>	<u>7 377</u>	<u>7 004</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>6 461</u> 4 832	<u>6 893</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 808</u>	<u>7 377</u>	<u>7 004</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>6 461</u> 4 832	<u>6 893</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 808</u>	<u>7 377</u>	<u>7 004</u>	<u>5 719</u> 4 953	<u>6 461</u> 4 832	<u>6 893</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 502</u>	<u>6 583</u>	<u>6 953</u>	<u>5 307</u> 4 557	<u>5 179</u> 3 598	<u>5 608</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 378</u>	<u>6 244</u>	<u>6 365</u>	<u>5 229</u> 4 491	<u>5 104</u> 3 545	<u>5 161</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 884</u>	<u>6 027</u>	<u>5 842</u>	<u>4 936</u> 4 197	<u>4 562</u> 2 998	<u>5 238</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>10 000</u>	<u>8 167</u>	<u>8 421</u>	<u>5 853</u> 5 074	<u>6 605</u> 4 950	<u>7 043</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 928</u>	<u>8 108</u>	<u>8 361</u>	<u>5 811</u> 5 038	<u>6 557</u> 4 915	<u>6 993</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 857</u>	<u>7 422</u>	<u>7 045</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 510</u> 4 880	<u>6 942</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 857</u>	<u>7 422</u>	<u>7 045</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 510</u> 4 880	<u>6 942</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 260}{4\ 167}$	$\frac{5\ 567}{4\ 902}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 222}{4\ 137}$	$\frac{5\ 527}{4\ 867}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 185}{4\ 107}$	$\frac{5\ 488}{4\ 832}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 185}{4\ 107}$	$\frac{5\ 488}{4\ 832}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 185}{4\ 107}$	$\frac{5\ 488}{4\ 832}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 900}{3\ 838}$	$\frac{4\ 213}{3\ 598}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 768}{3\ 722}$	$\frac{3\ 786}{3\ 191}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\ 838}{3\ 778}$	$\frac{3\ 842}{3\ 238}$
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 302}{4\ 208}$	$\frac{5\ 617}{4\ 950}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 264}{4\ 178}$	$\frac{5\ 577}{4\ 915}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 226}{4\ 148}$	$\frac{5\ 537}{4\ 880}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 226}{4\ 148}$	$\frac{5\ 537}{4\ 880}$

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 040</u>	<u>7 465</u>	$\frac{4\,753}{3\,721}$	<u>8 601</u>	$\frac{6\,520}{4\,758}$	<u>7 924</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 485</u>	<u>5 914</u>	$\frac{4\,593}{3\,573}$	<u>6 668</u>	$\frac{4\,976}{3\,270}$	<u>6 620</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 391</u>	<u>5 828</u>	$\frac{4\,465}{3\,461}$	<u>6 570</u>	$\frac{4\,903}{3\,222}$	<u>6 154</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 485</u>	<u>5 914</u>	$\frac{4\,469}{3\,452}$	<u>6 668</u>	$\frac{4\,976}{3\,270}$	<u>6 246</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 394</u>	<u>7 760</u>	$\frac{4\,957}{3\,813}$	<u>8 990</u>	$\frac{6\,750}{4\,875}$	<u>8 263</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 334</u>	<u>7 704</u>	$\frac{4\,922}{3\,785}$	<u>8 926</u>	$\frac{6\,702}{4\,840}$	<u>8 204</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 274</u>	<u>7 649</u>	$\frac{4\,886}{3\,758}$	<u>8 861</u>	$\frac{6\,654}{4\,805}$	<u>8 145</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 274</u>	<u>7 649</u>	$\frac{4\,886}{3\,758}$	<u>8 861</u>	$\frac{6\,654}{4\,805}$	<u>8 145</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 274</u>	<u>7 649</u>	$\frac{4\,886}{3\,758}$	<u>8 861</u>	$\frac{6\,654}{4\,805}$	<u>8 145</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 702</u>	<u>6 082</u>	$\frac{4\,725}{3\,608}$	<u>6 908</u>	$\frac{5\,094}{3\,303}$	<u>6 826</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 605</u>	<u>5 993</u>	$\frac{4\,594}{3\,496}$	<u>6 807</u>	$\frac{5\,020}{3\,254}$	<u>6 354</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 702</u>	<u>6 082</u>	$\frac{4\,599}{3\,486}$	<u>6 908</u>	$\frac{5\,094}{3\,303}$	<u>6 448</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 857</u>	<u>7 422</u>	<u>7 045</u>	<u>5 769</u> 5 002	<u>6 510</u> 4 880	<u>6 942</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 538</u>	<u>6 620</u>	<u>6 994</u>	<u>5 353</u> 4 602	<u>5 216</u> 3 633	<u>5 645</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 414</u>	<u>6 277</u>	<u>6 400</u>	<u>5 275</u> 4 535	<u>5 140</u> 3 580	<u>5 194</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 915</u>	<u>6 058</u>	<u>5 871</u>	<u>4 979</u> 4 239	<u>4 592</u> 3 028	<u>5 271</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>10 339</u>	<u>8 405</u>	<u>8 649</u>	<u>6 013</u> 5 125	<u>6 735</u> 5 000	<u>7 196</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>10 265</u>	<u>8 345</u>	<u>8 588</u>	<u>5 970</u> 5 088	<u>6 687</u> 4 964	<u>7 145</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>10 191</u>	<u>7 650</u>	<u>7 257</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 639</u> 4 929	<u>7 093</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>10 191</u>	<u>7 650</u>	<u>7 257</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 639</u> 4 929	<u>7 093</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>10 191</u>	<u>7 650</u>	<u>7 257</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 639</u> 4 929	<u>7 093</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 858</u>	<u>6 839</u>	<u>7 204</u>	<u>5 506</u> 4 648	<u>5 331</u> 3 670	<u>5 782</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 729</u>	<u>6 491</u>	<u>6 603</u>	<u>5 426</u> 4 580	<u>5 253</u> 3 616	<u>5 326</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 228</u>	<u>6 272</u>	<u>6 071</u>	<u>5 128</u> 4 281	<u>4 701</u> 3 058	<u>5 404</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 226</u> 4 148	<u>5 537</u> 4 880
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 939</u> 3 876	<u>4 249</u> 3 633
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 806</u> 3 759	<u>3 819</u> 3 222
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 877</u> 3 815	<u>3 875</u> 3 270
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 524</u> 4 250	<u>5 769</u> 5 000
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 485</u> 4 220	<u>5 728</u> 4 964
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 445</u> 4 189	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 445</u> 4 189	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 445</u> 4 189	<u>5 687</u> 4 929
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 154</u> 3 914	<u>4 386</u> 3 670
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 017</u> 3 797	<u>3 949</u> 3 254
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 091</u> 3 853	<u>4 008</u> 3 303

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 394</u>	<u>7 760</u>	<u>4 957</u> 3 813	<u>8 990</u>	<u>6 750</u> 4 875	<u>8 263</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 334</u>	<u>7 704</u>	<u>4 922</u> 3 785	<u>8 926</u>	<u>6 702</u> 4 840	<u>8 204</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 274</u>	<u>7 649</u>	<u>4 886</u> 3 758	<u>8 861</u>	<u>6 654</u> 4 805	<u>8 145</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 274</u>	<u>7 649</u>	<u>4 886</u> 3 758	<u>8 861</u>	<u>6 654</u> 4 805	<u>8 145</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 274</u>	<u>7 649</u>	<u>4 886</u> 3 758	<u>8 861</u>	<u>6 654</u> 4 805	<u>8 145</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 702</u>	<u>6 082</u>	<u>4 725</u> 3 608	<u>6 908</u>	<u>5 094</u> 3 303	<u>6 826</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 605</u>	<u>5 993</u>	<u>4 594</u> 3 496	<u>6 807</u>	<u>5 020</u> 3 254	<u>6 354</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 702</u>	<u>6 082</u>	<u>4 599</u> 3 486	<u>6 908</u>	<u>5 094</u> 3 303	<u>6 448</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3								

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>10 339</u>	<u>8 405</u>	<u>8 649</u>	<u>6 013</u> 5 125	<u>6 735</u> 5 000	<u>7 196</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>10 265</u>	<u>8 345</u>	<u>8 588</u>	<u>5 970</u> 5 088	<u>6 687</u> 4 964	<u>7 145</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>10 191</u>	<u>7 650</u>	<u>7 257</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 639</u> 4 929	<u>7 093</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>10 191</u>	<u>7 650</u>	<u>7 257</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 639</u> 4 929	<u>7 093</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>10 191</u>	<u>7 650</u>	<u>7 257</u>	<u>5 927</u> 5 052	<u>6 639</u> 4 929	<u>7 093</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 858</u>	<u>6 839</u>	<u>7 204</u>	<u>5 506</u> 4 648	<u>5 331</u> 3 670	<u>5 782</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 729</u>	<u>6 491</u>	<u>6 603</u>	<u>5 426</u> 4 580	<u>5 253</u> 3 616	<u>5 326</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 228</u>	<u>6 272</u>	<u>6 071</u>	<u>5 128</u> 4 281	<u>4 701</u> 3 058	<u>5 404</u>

211-203-0100	1376-2005	3								

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,524}{4\,250}$	$\frac{5\,769}{5\,000}$
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,485}{4\,220}$	$\frac{5\,728}{4\,964}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,445}{4\,189}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,445}{4\,189}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,445}{4\,189}$	$\frac{5\,687}{4\,929}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,154}{3\,914}$	$\frac{4\,386}{3\,670}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,017}{3\,797}$	$\frac{3\,949}{3\,254}$
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,091}{3\,853}$	$\frac{4\,008}{3\,303}$

211-203-0100	1376-2005	3				

211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{18\,285}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{18\,683}{17\,176}$	$\frac{19\,128}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,322}{17\,176}$	$\frac{18\,254}{17\,176}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{18\,285}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{18\,683}{17\,176}$	$\frac{19\,128}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,322}{17\,176}$	$\frac{18\,254}{17\,176}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{18\,285}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{18\,683}{17\,176}$	$\frac{19\,128}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,322}{17\,176}$	$\frac{18\,254}{17\,176}$

211-3.**211-302.**

--	--	--	--	--	--

211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{18\,420}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{18\,420}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{18\,420}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$

8.04-08-2023

26

211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{23\ 483}{22\ 600}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{23\ 483}{22\ 600}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{23\ 483}{22\ 600}$
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{23\ 513}{22\ 600}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{23\ 513}{22\ 600}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{23\ 513}{22\ 600}$
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{23\ 573}{22\ 600}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{23\ 573}{22\ 600}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{23\ 573}{22\ 600}$

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 905</u> 1 786	<u>5 922</u>	<u>6 262</u>	<u>3 509</u>	<u>3 971</u>	<u>5 732</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 905</u> 1 786	<u>5 922</u>	<u>6 262</u>	<u>3 509</u>	<u>3 971</u>	<u>5 732</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 824</u> 2 679	<u>7 048</u>	<u>9 340</u>	<u>3 751</u>	<u>3 402</u>	<u>4 993</u>

211-402.

211-402-0100														
211-402-0101			1	1000	<u>5 350</u> 3 125	<u>5 511</u> 3 571	<u>5 737</u> 3 571	<u>4 948</u> 3 125	<u>5 257</u> 3 125	<u>6 925</u> 3 125	<u>6 555</u> 3 125	<u>5 278</u> 3 125	<u>5 999</u> 3 125	<u>6 609</u> 3 348

211-403.

211-403-0100	10832-2009	75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-		3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 009</u>	<u>2 503</u> 1 786	<u>3 507</u> 1 786	<u>6 262</u>	<u>4 144</u>	<u>7 400</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 009</u>	<u>2 503</u> 1 786	<u>3 507</u> 1 786	<u>6 262</u>	<u>4 144</u>	<u>7 400</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 201</u>	<u>2 744</u> 1 682	<u>3 577</u> 1 682	<u>7 854</u>	<u>5 670</u>	<u>7 334</u>

211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>4 142</u> 3 125	<u>6 925</u> 3 125	<u>6 925</u> 3 125	<u>6 184</u> 3 125

211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 319</u>	<u>6 191</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>8 319</u>	<u>6 191</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>9 470</u>	<u>5 670</u>

211-403-0200	() 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 572</u>	<u>6 107</u>	<u>2 497</u> 1 250	<u>5 632</u>	<u>5 387</u> 2 411	<u>5 819</u>	<u>6 940</u>

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 943</u>	<u>6 514</u>	<u>3 783</u> 2 857	<u>6 750</u>	<u>5 746</u>	<u>6 207</u>	<u>7 403</u>

211-603.

-

-

					,						
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 618</u>	<u>6 785</u>	<u>3 960</u> 3 080	<u>3 078</u> 1 339	<u>4 676</u>	<u>2 471</u> 1 205	<u>3 147</u> 2 411

					,						
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 106</u>	<u>7 987</u>	<u>4 224</u> 3 286	<u>3 284</u> 1 429	<u>4 988</u>	<u>4 231</u>	

211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 357</u> 2 571

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 894</u>	<u>5 237</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>6 511</u>	<u>4 192</u> 2 330	<u>6 825</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 894</u>	<u>5 237</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>6 511</u>	<u>4 192</u> 2 330	<u>6 825</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 494</u>	<u>4 837</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>6 511</u>	<u>3 792</u> 1 942	<u>6 825</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 494</u>	<u>4 837</u>	<u>4 840</u> 3 366	<u>6 511</u>	<u>3 792</u> 1 942	<u>6 825</u>

211-7.**211-701.**

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>7 824</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>7 824</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>7 824</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>7 824</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>7 824</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>7 824</u>
211-701-0300					

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>8 709</u>	<u>5 813</u>	<u>8 438</u>	<u>6 258</u>	<u>4 976</u> 3 237	<u>5 720</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>8 709</u>	<u>5 813</u>	<u>8 438</u>	<u>6 258</u>	<u>4 976</u> 3 237	<u>5 720</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>8 709</u>	<u>5 413</u>	<u>8 438</u>	<u>6 258</u>	<u>4 976</u> 3 237	<u>5 720</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>8 709</u>	<u>5 413</u>	<u>8 438</u>	<u>6 258</u>	<u>4 976</u> 3 237	<u>5 720</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 609</u> 2 330	<u>4 242</u> 3 496

211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. ,**212-1.****212-101.**

212-101-0100	3,5	7473-2010	3								
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>20 824</u> 18 144	<u>29 477</u> 17 253	<u>30 989</u> 17 253	<u>24 459</u> 17 253	<u>27 087</u> 17 253	<u>29 477</u> 17 253
212-101-0200	5	7473-2010	3								
212-101-0201	5	7473-2010	3	1	2400	<u>21 273</u> 18 586	<u>30 003</u> 17 770	<u>31 515</u> 17 770	<u>24 985</u> 17 770	<u>27 613</u> 17 770	<u>30 003</u> 17 770
212-101-0300	7,5	7473-2010	3								

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 477</u> 17 253	<u>19 870</u> 17 253	<u>23 191</u> 17 253	<u>30 989</u> 17 253	<u>29 477</u> 17 253	<u>30 989</u> 17 253
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>30 003</u> 17 770	<u>20 396</u> 17 770	<u>23 717</u> 17 770	<u>31 515</u> 17 770	<u>30 003</u> 17 770	<u>31 515</u> 17 770
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								

212-101-0100	3,5	7473-2010	3				
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>30 989</u> 17 253	<u>29 477</u> 17 253
212-101-0200	5	7473-2010	3				
212-101-0201	5	7473-2010	3	1	2400	<u>31 515</u> 17 770	<u>30 003</u> 17 770
212-101-0300	7,5	7473-2010	3				

212-101-0301		3	1	2400	<u>21 730</u> 19 036	<u>30 545</u> 18 304	<u>32 056</u> 18 304	<u>25 526</u> 18 304	<u>28 155</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 608</u> 19 228	<u>28 538</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488	<u>24 441</u> 18 488	<u>26 587</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 808</u> 19 424	<u>28 730</u> 18 677	<u>29 802</u> 18 677	<u>24 633</u> 18 677	<u>26 779</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>28 925</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870	<u>24 829</u> 18 870	<u>26 974</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 431</u> 20 038	<u>29 329</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267	<u>25 232</u> 19 267	<u>27 378</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 647</u> 20 251	<u>29 537</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472	<u>25 441</u> 19 472	<u>27 586</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 808</u> 19 424	<u>28 730</u> 18 677	<u>29 802</u> 18 677	<u>24 633</u> 18 677	<u>26 779</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>28 925</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870	<u>24 829</u> 18 870	<u>26 974</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 219</u> 19 829	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>25 028</u> 19 066	<u>27 174</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 647</u> 20 251	<u>29 537</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472	<u>25 441</u> 19 472	<u>27 586</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>29 750</u> 19 681	<u>30 823</u> 19 681	<u>25 653</u> 19 681	<u>27 799</u> 19 681	<u>29 750</u> 19 681
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>28 925</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870	<u>24 829</u> 18 870	<u>26 974</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 219</u> 19 829	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>25 028</u> 19 066	<u>27 174</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066

212-101-0301		3	1	2400	<u>30 545</u> 18 304	<u>20 937</u> 18 304	<u>24 258</u> 18 304	<u>32 056</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304	<u>32 056</u> 18 304
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 538</u> 18 488	<u>21 008</u> 18 488	<u>23 607</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>29 611</u> 18 488
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 730</u> 18 677	<u>21 200</u> 18 677	<u>23 799</u> 18 677	<u>29 802</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677	<u>29 802</u> 18 677
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 925</u> 18 870	<u>21 395</u> 18 870	<u>23 995</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 329</u> 19 267	<u>21 799</u> 19 267	<u>24 398</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 537</u> 19 472	<u>22 007</u> 19 472	<u>24 607</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 730</u> 18 677	<u>21 200</u> 18 677	<u>23 799</u> 18 677	<u>29 802</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677	<u>29 802</u> 18 677
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 925</u> 18 870	<u>21 395</u> 18 870	<u>23 995</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>21 595</u> 19 066	<u>24 194</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 537</u> 19 472	<u>22 007</u> 19 472	<u>24 607</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 750</u> 19 681	<u>22 220</u> 19 681	<u>24 819</u> 19 681	<u>30 823</u> 19 681	<u>29 750</u> 19 681	<u>30 823</u> 19 681
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 925</u> 18 870	<u>21 395</u> 18 870	<u>23 995</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870	<u>29 998</u> 18 870
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>21 595</u> 19 066	<u>24 194</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066

212-101-0301		3	1	2400	<u>32 056</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 611</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 802</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 998</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 402</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 610</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 802</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 998</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 610</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 823</u> 19 681	<u>29 750</u> 19 681
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 998</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 431</u> 20 038	<u>29 329</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267	<u>25 232</u> 19 267	<u>27 378</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>29 750</u> 19 681	<u>30 823</u> 19 681	<u>25 653</u> 19 681	<u>27 799</u> 19 681	<u>29 750</u> 19 681
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 691	<u>29 967</u> 19 895	<u>31 040</u> 19 895	<u>25 871</u> 19 895	<u>28 016</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 219</u> 19 829	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>25 028</u> 19 066	<u>27 174</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 431</u> 20 038	<u>29 329</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267	<u>25 232</u> 19 267	<u>27 378</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 647</u> 20 251	<u>29 537</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472	<u>25 441</u> 19 472	<u>27 586</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 095</u> 20 691	<u>29 967</u> 19 895	<u>31 040</u> 19 895	<u>25 871</u> 19 895	<u>28 016</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 326</u> 20 918	<u>30 189</u> 20 114	<u>31 262</u> 20 114	<u>26 093</u> 20 114	<u>28 239</u> 20 114	<u>30 189</u> 20 114
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 741</u> 20 031	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196	<u>26 434</u> 19 196	<u>29 062</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 630</u> 20 234	<u>29 454</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390	<u>25 358</u> 19 390	<u>27 503</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 840</u> 20 440	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588	<u>25 559</u> 19 588	<u>27 704</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>25 764</u> 19 790	<u>27 910</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 329</u> 19 267	<u>21 799</u> 19 267	<u>24 398</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 750</u> 19 681	<u>22 220</u> 19 681	<u>24 819</u> 19 681	<u>30 823</u> 19 681	<u>29 750</u> 19 681	<u>30 823</u> 19 681
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 967</u> 19 895	<u>22 437</u> 19 895	<u>25 037</u> 19 895	<u>31 040</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895	<u>31 040</u> 19 895
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>21 595</u> 19 066	<u>24 194</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 329</u> 19 267	<u>21 799</u> 19 267	<u>24 398</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>30 402</u> 19 267
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 537</u> 19 472	<u>22 007</u> 19 472	<u>24 607</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>30 610</u> 19 472
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 967</u> 19 895	<u>22 437</u> 19 895	<u>25 037</u> 19 895	<u>31 040</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895	<u>31 040</u> 19 895
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 189</u> 20 114	<u>22 659</u> 20 114	<u>25 259</u> 20 114	<u>31 262</u> 20 114	<u>30 189</u> 20 114	<u>31 262</u> 20 114
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 452</u> 19 196	<u>21 844</u> 19 196	<u>25 166</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 454</u> 19 390	<u>21 924</u> 19 390	<u>24 524</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 588	<u>22 125</u> 19 588	<u>24 725</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>22 331</u> 19 790	<u>24 930</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790

212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 402</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 823</u> 19 681	<u>29 750</u> 19 681
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 040</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 402</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 610</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 040</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 262</u> 20 114	<u>30 189</u> 20 114
212-101-0400	10 7473-2010	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 964</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 527</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 728</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 496</u> 21 086	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>26 187</u> 20 207	<u>28 333</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 723</u> 21 310	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>26 406</u> 20 422	<u>28 551</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 840</u> 20 440	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588	<u>25 559</u> 19 588	<u>27 704</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>25 764</u> 19 790	<u>27 910</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 272</u> 20 866	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>25 973</u> 19 996	<u>28 119</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 723</u> 21 310	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>26 406</u> 20 422	<u>28 551</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 956</u> 21 539	<u>30 725</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641	<u>26 629</u> 20 641	<u>28 774</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>25 764</u> 19 790	<u>27 910</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 272</u> 20 866	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>25 973</u> 19 996	<u>28 119</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 496</u> 21 086	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>26 187</u> 20 207	<u>28 333</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 956</u> 21 539	<u>30 725</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641	<u>26 629</u> 20 641	<u>28 774</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 194</u> 21 773	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866	<u>26 857</u> 20 866	<u>29 002</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 272</u> 20 866	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>25 973</u> 19 996	<u>28 119</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 754</u> 20 207	<u>25 353</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>22 972</u> 20 422	<u>25 572</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 588	<u>22 125</u> 19 588	<u>24 725</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>22 331</u> 19 790	<u>24 930</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>22 540</u> 19 996	<u>25 139</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>22 972</u> 20 422	<u>25 572</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 641	<u>23 195</u> 20 641	<u>25 795</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>22 331</u> 19 790	<u>24 930</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>22 540</u> 19 996	<u>25 139</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 754</u> 20 207	<u>25 353</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 641	<u>23 195</u> 20 641	<u>25 795</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 953</u> 20 866	<u>23 423</u> 20 866	<u>26 023</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>22 540</u> 19 996	<u>25 139</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 728</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 798</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 798</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 026</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 496</u> 21 086	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>26 187</u> 20 207	<u>28 333</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 723</u> 21 310	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>26 406</u> 20 422	<u>28 551</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 194</u> 21 773	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866	<u>26 857</u> 20 866	<u>29 002</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 437</u> 22 012	<u>31 186</u> 21 095	<u>32 259</u> 21 095	<u>27 090</u> 21 095	<u>29 235</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 741</u> 20 031	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196	<u>26 434</u> 19 196	<u>29 062</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 630</u> 20 234	<u>29 454</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390	<u>25 358</u> 19 390	<u>27 503</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 840</u> 20 440	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588	<u>25 559</u> 19 588	<u>27 704</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>25 764</u> 19 790	<u>27 910</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 496</u> 21 086	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>26 187</u> 20 207	<u>28 333</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 723</u> 21 310	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>26 406</u> 20 422	<u>28 551</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 840</u> 20 440	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588	<u>25 559</u> 19 588	<u>27 704</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>25 764</u> 19 790	<u>27 910</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 754</u> 20 207	<u>25 353</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>22 972</u> 20 422	<u>25 572</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 953</u> 20 866	<u>23 423</u> 20 866	<u>26 023</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 186</u> 21 095	<u>23 656</u> 21 095	<u>26 256</u> 21 095	<u>32 259</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>32 259</u> 21 095
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 452</u> 19 196	<u>21 844</u> 19 196	<u>25 166</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 454</u> 19 390	<u>21 924</u> 19 390	<u>24 524</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 588	<u>22 125</u> 19 588	<u>24 725</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>22 331</u> 19 790	<u>24 930</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 754</u> 20 207	<u>25 353</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>22 972</u> 20 422	<u>25 572</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 655</u> 19 588	<u>22 125</u> 19 588	<u>24 725</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>22 331</u> 19 790	<u>24 930</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 026</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 259</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095
212-101-0500	12,5 7473-2010	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 964</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 527</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 728</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 728</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 272</u> 20 866	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>25 973</u> 19 996	<u>28 119</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 723</u> 21 310	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>26 406</u> 20 422	<u>28 551</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 956</u> 21 539	<u>30 725</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641	<u>26 629</u> 20 641	<u>28 774</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>25 764</u> 19 790	<u>27 910</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 272</u> 20 866	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>25 973</u> 19 996	<u>28 119</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 496</u> 21 086	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>26 187</u> 20 207	<u>28 333</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 956</u> 21 539	<u>30 725</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641	<u>26 629</u> 20 641	<u>28 774</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 194</u> 21 773	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866	<u>26 857</u> 20 866	<u>29 002</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 272</u> 20 866	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>25 973</u> 19 996	<u>28 119</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 496</u> 21 086	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>26 187</u> 20 207	<u>28 333</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 723</u> 21 310	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>26 406</u> 20 422	<u>28 551</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 194</u> 21 773	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866	<u>26 857</u> 20 866	<u>29 002</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 437</u> 22 012	<u>31 186</u> 21 095	<u>32 259</u> 21 095	<u>27 090</u> 21 095	<u>29 235</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>22 540</u> 19 996	<u>25 139</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>22 972</u> 20 422	<u>25 572</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 641	<u>23 195</u> 20 641	<u>25 795</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 790	<u>22 331</u> 19 790	<u>24 930</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>22 540</u> 19 996	<u>25 139</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 754</u> 20 207	<u>25 353</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 725</u> 20 641	<u>23 195</u> 20 641	<u>25 795</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641	<u>31 798</u> 20 641
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 953</u> 20 866	<u>23 423</u> 20 866	<u>26 023</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 070</u> 19 996	<u>22 540</u> 19 996	<u>25 139</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 754</u> 20 207	<u>25 353</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 502</u> 20 422	<u>22 972</u> 20 422	<u>25 572</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 953</u> 20 866	<u>23 423</u> 20 866	<u>26 023</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 186</u> 21 095	<u>23 656</u> 21 095	<u>26 256</u> 21 095	<u>32 259</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>32 259</u> 21 095

212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>31 798</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 933</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>31 798</u> 20 641	<u>30 725</u> 20 641
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 026</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 575</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 026</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 259</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095

212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 753</u> 21 027	<u>32 359</u> 20 089	<u>33 871</u> 20 089	<u>27 341</u> 20 089	<u>29 969</u> 20 089	<u>32 359</u> 20 089
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 652</u> 21 239	<u>30 370</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>26 274</u> 20 292	<u>28 420</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 872</u> 21 456	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>26 484</u> 20 499	<u>28 630</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 097</u> 21 677	<u>30 796</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>26 699</u> 20 711	<u>28 845</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 560</u> 22 133	<u>31 239</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>27 142</u> 21 147	<u>29 288</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 369	<u>31 467</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>27 371</u> 21 372	<u>29 516</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 872</u> 21 456	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>26 484</u> 20 499	<u>28 630</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 097</u> 21 677	<u>30 796</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>26 699</u> 20 711	<u>28 845</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>31 015</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>26 918</u> 20 926	<u>29 064</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 369	<u>31 467</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>27 371</u> 21 372	<u>29 516</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 044</u> 22 609	<u>31 701</u> 21 601	<u>32 774</u> 21 601	<u>27 604</u> 21 601	<u>29 750</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 097</u> 21 677	<u>30 796</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>26 699</u> 20 711	<u>28 845</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711

212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 359</u> 20 089	<u>22 752</u> 20 089	<u>26 073</u> 20 089	<u>33 871</u> 20 089	<u>32 359</u> 20 089	<u>33 871</u> 20 089
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 370</u> 20 292	<u>22 841</u> 20 292	<u>25 440</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 581</u> 20 499	<u>23 051</u> 20 499	<u>25 650</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 796</u> 20 711	<u>23 266</u> 20 711	<u>25 865</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 239</u> 21 147	<u>23 709</u> 21 147	<u>26 308</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 467</u> 21 372	<u>23 937</u> 21 372	<u>26 537</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 581</u> 20 499	<u>23 051</u> 20 499	<u>25 650</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499	<u>31 654</u> 20 499
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 796</u> 20 711	<u>23 266</u> 20 711	<u>25 865</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 015</u> 20 926	<u>23 485</u> 20 926	<u>26 084</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 467</u> 21 372	<u>23 937</u> 21 372	<u>26 537</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 601	<u>24 171</u> 21 601	<u>26 770</u> 21 601	<u>32 774</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601	<u>32 774</u> 21 601
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 796</u> 20 711	<u>23 266</u> 20 711	<u>25 865</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711	<u>31 868</u> 20 711

212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 871</u> 20 089	<u>32 359</u> 20 089
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 443</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 654</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 868</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 654</u> 20 499	<u>30 581</u> 20 499
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 868</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 088</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 774</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 868</u> 20 711	<u>30 796</u> 20 711

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>31 015</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>26 918</u> 20 926	<u>29 064</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 560</u> 22 133	<u>31 239</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>27 142</u> 21 147	<u>29 288</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 044</u> 22 609	<u>31 701</u> 21 601	<u>32 774</u> 21 601	<u>27 604</u> 21 601	<u>29 750</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 855	<u>31 939</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>27 843</u> 21 836	<u>29 988</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 326</u> 21 903	<u>31 015</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>26 918</u> 20 926	<u>29 064</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 560</u> 22 133	<u>31 239</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>27 142</u> 21 147	<u>29 288</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 369	<u>31 467</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>27 371</u> 21 372	<u>29 516</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 855	<u>31 939</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>27 843</u> 21 836	<u>29 988</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 549</u> 23 106	<u>32 183</u> 22 076	<u>33 256</u> 22 076	<u>28 086</u> 22 076	<u>30 232</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 855	<u>31 939</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>27 843</u> 21 836	<u>29 988</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 549</u> 23 106	<u>32 183</u> 22 076	<u>33 256</u> 22 076	<u>28 086</u> 22 076	<u>30 232</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 810</u> 23 363	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 076</u> 23 626	<u>32 687</u> 22 572	<u>33 760</u> 22 572	<u>28 590</u> 22 572	<u>30 736</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 015</u> 20 926	<u>23 485</u> 20 926	<u>26 084</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 239</u> 21 147	<u>23 709</u> 21 147	<u>26 308</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 601	<u>24 171</u> 21 601	<u>26 770</u> 21 601	<u>32 774</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601	<u>32 774</u> 21 601
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 939</u> 21 836	<u>24 409</u> 21 836	<u>27 009</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 015</u> 20 926	<u>23 485</u> 20 926	<u>26 084</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926	<u>32 088</u> 20 926
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 239</u> 21 147	<u>23 709</u> 21 147	<u>26 308</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147	<u>32 311</u> 21 147
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 467</u> 21 372	<u>23 937</u> 21 372	<u>26 537</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372	<u>32 540</u> 21 372
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 939</u> 21 836	<u>24 409</u> 21 836	<u>27 009</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 183</u> 22 076	<u>24 653</u> 22 076	<u>27 253</u> 22 076	<u>33 256</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076	<u>33 256</u> 22 076
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 939</u> 21 836	<u>24 409</u> 21 836	<u>27 009</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>33 012</u> 21 836
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 183</u> 22 076	<u>24 653</u> 22 076	<u>27 253</u> 22 076	<u>33 256</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076	<u>33 256</u> 22 076
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>24 902</u> 22 321	<u>27 502</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 687</u> 22 572	<u>25 157</u> 22 572	<u>27 757</u> 22 572	<u>33 760</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572	<u>33 760</u> 22 572

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 088</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 774</u> 21 601	<u>31 701</u> 21 601
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 012</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 088</u> 20 926	<u>31 015</u> 20 926
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 311</u> 21 147	<u>31 239</u> 21 147
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 467</u> 21 372
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 012</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 256</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 012</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 256</u> 22 076	<u>32 183</u> 22 076
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 760</u> 22 572	<u>32 687</u> 22 572

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 628</u> 24 169	<u>33 214</u> 23 091	<u>34 287</u> 23 091	<u>29 118</u> 23 091	<u>31 263</u> 23 091	<u>33 214</u> 23 091
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 177</u> 22 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>35 231</u> 21 429	<u>28 701</u> 21 429	<u>31 330</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 090</u> 22 655	<u>31 745</u> 21 645	<u>32 818</u> 21 645	<u>27 648</u> 21 645	<u>29 794</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 325</u> 22 886	<u>31 969</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866	<u>27 873</u> 21 866	<u>30 019</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 810</u> 23 363	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 059</u> 23 609	<u>32 671</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556	<u>28 574</u> 22 556	<u>30 720</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 090</u> 22 655	<u>31 745</u> 21 645	<u>32 818</u> 21 645	<u>27 648</u> 21 645	<u>29 794</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 325</u> 22 886	<u>31 969</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866	<u>27 873</u> 21 866	<u>30 019</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 565</u> 23 122	<u>32 198</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091	<u>28 102</u> 22 091	<u>30 248</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 059</u> 23 609	<u>32 671</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556	<u>28 574</u> 22 556	<u>30 720</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 315</u> 23 860	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 325</u> 22 886	<u>31 969</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866	<u>27 873</u> 21 866	<u>30 019</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 214</u> 23 091	<u>25 684</u> 23 091	<u>28 284</u> 23 091	<u>34 287</u> 23 091	<u>33 214</u> 23 091	<u>34 287</u> 23 091
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 720</u> 21 429	<u>24 112</u> 21 429	<u>27 433</u> 21 429	<u>35 231</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>35 231</u> 21 429
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>24 215</u> 21 645	<u>26 815</u> 21 645	<u>32 818</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>32 818</u> 21 645
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>24 440</u> 21 866	<u>27 039</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>24 902</u> 22 321	<u>27 502</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>25 141</u> 22 556	<u>27 740</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>24 215</u> 21 645	<u>26 815</u> 21 645	<u>32 818</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>32 818</u> 21 645
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>24 440</u> 21 866	<u>27 039</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>24 669</u> 22 091	<u>27 268</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>25 141</u> 22 556	<u>27 740</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>33 744</u> 22 556
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>25 385</u> 22 796	<u>27 984</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>24 440</u> 21 866	<u>27 039</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>33 042</u> 21 866

212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 287</u> 23 091	<u>33 214</u> 23 091
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 231</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 818</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 042</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 744</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 818</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 042</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 271</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 744</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 042</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 565</u> 23 122	<u>32 198</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091	<u>28 102</u> 22 091	<u>30 248</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 810</u> 23 363	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>28 336</u> 22 321	<u>30 481</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 315</u> 23 860	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 575</u> 24 117	<u>33 164</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041	<u>29 067</u> 23 041	<u>31 213</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 315</u> 23 860	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>28 818</u> 22 796	<u>30 964</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 575</u> 24 117	<u>33 164</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041	<u>29 067</u> 23 041	<u>31 213</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 842</u> 24 379	<u>33 418</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292	<u>29 322</u> 23 292	<u>31 467</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 114</u> 24 647	<u>33 678</u> 23 548	<u>34 751</u> 23 548	<u>29 582</u> 23 548	<u>31 728</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 676</u> 25 201	<u>34 216</u> 24 077	<u>35 289</u> 24 077	<u>30 119</u> 24 077	<u>32 265</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 374</u> 23 607	<u>34 627</u> 22 321	<u>36 139</u> 22 321	<u>29 609</u> 22 321	<u>32 237</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 300</u> 23 846	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>28 565</u> 22 547	<u>30 711</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>28 798</u> 22 777	<u>30 944</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>24 669</u> 22 091	<u>27 268</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>33 271</u> 22 091
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>24 902</u> 22 321	<u>27 502</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>25 385</u> 22 796	<u>27 984</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>25 634</u> 23 041	<u>28 233</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>25 385</u> 22 796	<u>27 984</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 988</u> 22 796
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>25 634</u> 23 041	<u>28 233</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>34 237</u> 23 041
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>25 888</u> 23 292	<u>28 488</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>34 491</u> 23 292
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>26 148</u> 23 548	<u>28 748</u> 23 548	<u>34 751</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>34 751</u> 23 548
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 216</u> 24 077	<u>26 686</u> 24 077	<u>29 285</u> 24 077	<u>35 289</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>35 289</u> 24 077
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 627</u> 22 321	<u>25 019</u> 22 321	<u>28 341</u> 22 321	<u>36 139</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>36 139</u> 22 321
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>25 131</u> 22 547	<u>27 731</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 365</u> 22 777	<u>27 965</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777

212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 271</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 237</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 988</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 237</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 491</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 751</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 289</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077
212-101-0800	22,5 7473-2010	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 139</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 057</u> 24 591	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>29 281</u> 23 251	<u>31 426</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 320</u> 24 850	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>29 529</u> 23 496	<u>31 675</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 300</u> 23 846	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>28 565</u> 22 547	<u>30 711</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>28 798</u> 22 777	<u>30 944</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 799</u> 24 337	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>29 037</u> 23 012	<u>31 183</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 320</u> 24 850	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>29 529</u> 23 496	<u>31 675</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 588</u> 25 114	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>29 783</u> 23 746	<u>31 929</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>28 798</u> 22 777	<u>30 944</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 799</u> 24 337	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>29 037</u> 23 012	<u>31 183</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 057</u> 24 591	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>29 281</u> 23 251	<u>31 426</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 588</u> 25 114	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>29 783</u> 23 746	<u>31 929</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 863</u> 25 384	<u>34 139</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002	<u>30 043</u> 24 002	<u>32 188</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 588</u> 25 114	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>29 783</u> 23 746	<u>31 929</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>25 847</u> 23 251	<u>28 447</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>26 096</u> 23 496	<u>28 695</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>25 131</u> 22 547	<u>27 731</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 734</u> 22 547
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 365</u> 22 777	<u>27 965</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 604</u> 23 012	<u>28 203</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>26 096</u> 23 496	<u>28 695</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 699</u> 23 496
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 350</u> 23 746	<u>28 949</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 365</u> 22 777	<u>27 965</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>33 968</u> 22 777
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 604</u> 23 012	<u>28 203</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 206</u> 23 012
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>25 847</u> 23 251	<u>28 447</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 450</u> 23 251
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 350</u> 23 746	<u>28 949</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>26 609</u> 24 002	<u>29 209</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 350</u> 23 746	<u>28 949</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>34 953</u> 23 746

212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 734</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 206</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 699</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 968</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 206</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 450</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 212</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 953</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 863</u> 25 384	<u>34 139</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002	<u>30 043</u> 24 002	<u>32 188</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 143</u> 25 660	<u>34 404</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262	<u>30 308</u> 24 262	<u>32 454</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 430</u> 25 942	<u>34 675</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>30 579</u> 24 529	<u>32 724</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 022</u> 26 525	<u>35 235</u> 25 080	<u>36 308</u> 25 080	<u>31 139</u> 25 080	<u>33 284</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 840</u> 25 049	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>31 423</u> 24 107	<u>34 051</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 780</u> 25 302	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>30 397</u> 24 351	<u>32 543</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>32 652</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>36 055</u> 29 972	<u>38 169</u> 29 740	<u>43 343</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>33 110</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>36 513</u> 30 421	<u>38 623</u> 30 185	<u>43 801</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>32 052</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>35 455</u> 29 384	<u>37 573</u> 29 156	<u>42 742</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>32 502</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>35 905</u> 29 825	<u>38 019</u> 29 594	<u>43 192</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>32 958</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>36 361</u> 30 272	<u>38 472</u> 30 038	<u>43 649</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>33 421</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>36 823</u> 30 725	<u>38 931</u> 30 487	<u>44 111</u> 30 725

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>26 609</u> 24 002	<u>29 209</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>35 212</u> 24 002
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>26 874</u> 24 262	<u>29 474</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>35 477</u> 24 262
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>27 145</u> 24 529	<u>29 745</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>35 748</u> 24 529
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>35 235</u> 25 080	<u>27 705</u> 25 080	<u>30 305</u> 25 080	<u>36 308</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>36 308</u> 25 080
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>26 834</u> 24 107	<u>30 155</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 964</u> 24 351	<u>29 563</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 720</u> 29 972	<u>33 069</u> 29 972	<u>35 526</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972	<u>43 071</u> 29 972	<u>49 079</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>40 178</u> 30 421	<u>33 526</u> 30 421	<u>35 984</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421	<u>43 529</u> 30 421	<u>49 536</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>39 119</u> 29 384	<u>32 468</u> 29 384	<u>34 926</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384	<u>42 471</u> 29 384	<u>48 478</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 569</u> 29 825	<u>32 918</u> 29 825	<u>35 376</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825	<u>42 921</u> 29 825	<u>48 928</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>40 026</u> 30 272	<u>33 375</u> 30 272	<u>35 832</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272	<u>43 377</u> 30 272	<u>49 384</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 488</u> 30 725	<u>33 837</u> 30 725	<u>36 295</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725	<u>43 839</u> 30 725	<u>49 847</u> 30 725

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 212</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 477</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 748</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 308</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080
212-101-0900	25 7473-2010	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>49 079</u> 29 972	<u>45 788</u> 29 972
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>49 536</u> 30 421	<u>46 246</u> 30 421
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>48 478</u> 29 384	<u>45 188</u> 29 384
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>48 928</u> 29 825	<u>45 638</u> 29 825
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>49 384</u> 30 272	<u>46 094</u> 30 272
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>49 847</u> 30 725	<u>46 557</u> 30 725

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>33 251</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>36 653</u> 30 559	<u>38 762</u> 30 322	<u>43 941</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>33 719</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>37 121</u> 31 017	<u>39 226</u> 30 777	<u>44 409</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>34 193</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>37 596</u> 31 483	<u>39 697</u> 31 239	<u>44 884</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>38 077</u> 31 955	<u>40 175</u> 31 707	<u>45 365</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 840</u> 25 049	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>31 423</u> 24 107	<u>34 051</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 780</u> 25 302	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>30 397</u> 24 351	<u>32 543</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 310</u> 25 824	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>30 907</u> 24 853	<u>33 053</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 583</u> 26 093	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>31 170</u> 25 112	<u>33 316</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 780</u> 25 302	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>30 397</u> 24 351	<u>32 543</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 042</u> 25 560	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>30 650</u> 24 599	<u>32 796</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 583</u> 26 093	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>31 170</u> 25 112	<u>33 316</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 862</u> 26 367	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>31 439</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 318</u> 30 559	<u>33 667</u> 30 559	<u>36 125</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559	<u>43 669</u> 30 559	<u>49 677</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 786</u> 31 017	<u>34 135</u> 31 017	<u>36 593</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017	<u>44 137</u> 31 017	<u>50 145</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>41 261</u> 31 483	<u>34 609</u> 31 483	<u>37 067</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483	<u>44 612</u> 31 483	<u>50 619</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 742</u> 31 955	<u>35 091</u> 31 955	<u>37 549</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955	<u>45 093</u> 31 955	<u>51 101</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>26 834</u> 24 107	<u>30 155</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 964</u> 24 351	<u>29 563</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>27 474</u> 24 853	<u>30 074</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 737</u> 25 112	<u>30 337</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>26 964</u> 24 351	<u>29 563</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>27 217</u> 24 599	<u>29 816</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>27 737</u> 25 112	<u>30 337</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 006</u> 25 376	<u>30 605</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376

212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>49 677</u> 30 559	<u>46 387</u> 30 559
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>50 145</u> 31 017	<u>46 855</u> 31 017
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>50 619</u> 31 483	<u>47 329</u> 31 483
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>51 101</u> 31 955	<u>47 811</u> 31 955
212-101-1000	27,5 7473-2010	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 862</u> 26 367	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>31 439</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 147</u> 26 648	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>31 713</u> 25 646	<u>33 859</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 736</u> 27 227	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>32 280</u> 26 203	<u>34 426</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 040</u> 27 526	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>32 572</u> 26 491	<u>34 718</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 264</u> 26 451	<u>37 802</u> 25 446	<u>39 314</u> 25 446	<u>32 784</u> 25 446	<u>35 412</u> 25 446	<u>37 802</u> 25 446
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 218</u> 26 718	<u>35 868</u> 25 703	<u>36 941</u> 25 703	<u>31 772</u> 25 703	<u>33 918</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 778</u> 27 269	<u>36 407</u> 26 233	<u>37 480</u> 26 233	<u>32 310</u> 26 233	<u>34 456</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 067</u> 27 553	<u>36 684</u> 26 507	<u>37 757</u> 26 507	<u>32 588</u> 26 507	<u>34 734</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 218</u> 26 718	<u>35 868</u> 25 703	<u>36 941</u> 25 703	<u>31 772</u> 25 703	<u>33 918</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>29 495</u> 26 991	<u>36 135</u> 25 966	<u>37 208</u> 25 966	<u>32 038</u> 25 966	<u>34 184</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 067</u> 27 553	<u>36 684</u> 26 507	<u>37 757</u> 26 507	<u>32 588</u> 26 507	<u>34 734</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 361</u> 27 843	<u>36 968</u> 26 786	<u>38 041</u> 26 786	<u>32 871</u> 26 786	<u>35 017</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>28 006</u> 25 376	<u>30 605</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>28 280</u> 25 646	<u>30 879</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>28 846</u> 26 203	<u>31 446</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>29 139</u> 26 491	<u>31 738</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 802</u> 25 446	<u>28 194</u> 25 446	<u>31 516</u> 25 446	<u>39 314</u> 25 446	<u>37 802</u> 25 446	<u>39 314</u> 25 446
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 868</u> 25 703	<u>28 339</u> 25 703	<u>30 938</u> 25 703	<u>36 941</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703	<u>36 941</u> 25 703
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 407</u> 26 233	<u>28 877</u> 26 233	<u>31 476</u> 26 233	<u>37 480</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233	<u>37 480</u> 26 233
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>29 155</u> 26 507	<u>31 754</u> 26 507	<u>37 757</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>37 757</u> 26 507
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 868</u> 25 703	<u>28 339</u> 25 703	<u>30 938</u> 25 703	<u>36 941</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703	<u>36 941</u> 25 703
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 135</u> 25 966	<u>28 605</u> 25 966	<u>31 204</u> 25 966	<u>37 208</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966	<u>37 208</u> 25 966
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 507	<u>29 155</u> 26 507	<u>31 754</u> 26 507	<u>37 757</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507	<u>37 757</u> 26 507
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>29 438</u> 26 786	<u>32 037</u> 26 786	<u>38 041</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>38 041</u> 26 786

212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 742</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-1100	30 7473-2010	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 314</u> 25 446	<u>37 802</u> 25 446
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 941</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 480</u> 26 233	<u>36 407</u> 26 233
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 757</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 941</u> 25 703	<u>35 868</u> 25 703
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>37 208</u> 25 966	<u>36 135</u> 25 966
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 757</u> 26 507	<u>36 684</u> 26 507
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>38 041</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 361</u> 27 843	<u>36 968</u> 26 786	<u>38 041</u> 26 786	<u>32 871</u> 26 786	<u>35 017</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>30 662</u> 28 139	<u>37 257</u> 27 071	<u>38 330</u> 27 071	<u>33 161</u> 27 071	<u>35 307</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 284</u> 28 751	<u>37 855</u> 27 659	<u>38 928</u> 27 659	<u>33 759</u> 27 659	<u>35 905</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>31 605</u> 29 067	<u>38 164</u> 27 963	<u>39 237</u> 27 963	<u>34 068</u> 27 963	<u>36 213</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 125</u> 28 282	<u>40 129</u> 27 737	<u>41 640</u> 27 737	<u>35 110</u> 27 737	<u>37 739</u> 27 737	<u>40 129</u> 27 737
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 098</u> 28 568	<u>38 219</u> 28 017	<u>39 292</u> 28 017	<u>34 122</u> 28 017	<u>36 268</u> 28 017	<u>38 219</u> 28 017
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 696</u> 29 157	<u>38 806</u> 28 594	<u>39 878</u> 28 594	<u>34 709</u> 28 594	<u>36 855</u> 28 594	<u>38 806</u> 28 594
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 005</u> 29 461	<u>39 108</u> 28 892	<u>40 181</u> 28 892	<u>35 012</u> 28 892	<u>37 157</u> 28 892	<u>39 108</u> 28 892
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 098</u> 28 568	<u>38 219</u> 28 017	<u>39 292</u> 28 017	<u>34 122</u> 28 017	<u>36 268</u> 28 017	<u>38 219</u> 28 017
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 860	<u>38 509</u> 28 303	<u>39 582</u> 28 303	<u>34 413</u> 28 303	<u>36 558</u> 28 303	<u>38 509</u> 28 303
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 005</u> 29 461	<u>39 108</u> 28 892	<u>40 181</u> 28 892	<u>35 012</u> 28 892	<u>37 157</u> 28 892	<u>39 108</u> 28 892
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 320</u> 29 771	<u>39 417</u> 29 196	<u>40 490</u> 29 196	<u>35 321</u> 29 196	<u>37 466</u> 29 196	<u>39 417</u> 29 196

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 968</u> 26 786	<u>29 438</u> 26 786	<u>32 037</u> 26 786	<u>38 041</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>38 041</u> 26 786
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 257</u> 27 071	<u>29 728</u> 27 071	<u>32 327</u> 27 071	<u>38 330</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071	<u>38 330</u> 27 071
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 855</u> 27 659	<u>30 326</u> 27 659	<u>32 925</u> 27 659	<u>38 928</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659	<u>38 928</u> 27 659
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 164</u> 27 963	<u>30 634</u> 27 963	<u>33 234</u> 27 963	<u>39 237</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963	<u>39 237</u> 27 963
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 129</u> 27 737	<u>30 521</u> 27 737	<u>33 842</u> 27 737	<u>41 640</u> 27 737	<u>40 129</u> 27 737	<u>41 640</u> 27 737
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>38 219</u> 28 017	<u>30 689</u> 28 017	<u>33 288</u> 28 017	<u>39 292</u> 28 017	<u>38 219</u> 28 017	<u>39 292</u> 28 017
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 806</u> 28 594	<u>31 276</u> 28 594	<u>33 875</u> 28 594	<u>39 878</u> 28 594	<u>38 806</u> 28 594	<u>39 878</u> 28 594
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>39 108</u> 28 892	<u>31 578</u> 28 892	<u>34 178</u> 28 892	<u>40 181</u> 28 892	<u>39 108</u> 28 892	<u>40 181</u> 28 892
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>38 219</u> 28 017	<u>30 689</u> 28 017	<u>33 288</u> 28 017	<u>39 292</u> 28 017	<u>38 219</u> 28 017	<u>39 292</u> 28 017
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>38 509</u> 28 303	<u>30 979</u> 28 303	<u>33 579</u> 28 303	<u>39 582</u> 28 303	<u>38 509</u> 28 303	<u>39 582</u> 28 303
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>39 108</u> 28 892	<u>31 578</u> 28 892	<u>34 178</u> 28 892	<u>40 181</u> 28 892	<u>39 108</u> 28 892	<u>40 181</u> 28 892
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>39 417</u> 29 196	<u>31 887</u> 29 196	<u>34 487</u> 29 196	<u>40 490</u> 29 196	<u>39 417</u> 29 196	<u>40 490</u> 29 196

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>38 041</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 330</u> 27 071	<u>37 257</u> 27 071
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 928</u> 27 659	<u>37 855</u> 27 659
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 237</u> 27 963	<u>38 164</u> 27 963
212-101-1200	35 7473-2010	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 640</u> 27 737	<u>40 129</u> 27 737
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 292</u> 28 017	<u>38 219</u> 28 017
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>39 878</u> 28 594	<u>38 806</u> 28 594
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 181</u> 28 892	<u>39 108</u> 28 892
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 292</u> 28 017	<u>38 219</u> 28 017
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 582</u> 28 303	<u>38 509</u> 28 303
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 181</u> 28 892	<u>39 108</u> 28 892
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 490</u> 29 196	<u>39 417</u> 29 196

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 320</u> 29 771	<u>39 417</u> 29 196	<u>40 490</u> 29 196	<u>35 321</u> 29 196	<u>37 466</u> 29 196	<u>39 417</u> 29 196
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 642</u> 30 088	<u>39 733</u> 29 507	<u>40 806</u> 29 507	<u>35 636</u> 29 507	<u>37 782</u> 29 507	<u>39 733</u> 29 507
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 306</u> 30 742	<u>40 384</u> 30 148	<u>41 457</u> 30 148	<u>36 288</u> 30 148	<u>38 434</u> 30 148	<u>40 384</u> 30 148
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 649</u> 31 080	<u>40 721</u> 30 480	<u>41 794</u> 30 480	<u>36 625</u> 30 480	<u>38 770</u> 30 480	<u>40 721</u> 30 480
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 125</u> 30 251	<u>42 665</u> 30 233	<u>44 177</u> 30 233	<u>37 647</u> 30 233	<u>40 275</u> 30 233	<u>42 665</u> 30 233
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 118</u> 30 557	<u>40 781</u> 30 538	<u>41 853</u> 30 538	<u>36 684</u> 30 538	<u>38 830</u> 30 538	<u>40 781</u> 30 538
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 758</u> 31 187	<u>41 420</u> 31 168	<u>42 493</u> 31 168	<u>37 324</u> 31 168	<u>39 470</u> 31 168	<u>41 420</u> 31 168
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 089</u> 31 512	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 823</u> 31 493	<u>37 654</u> 31 493	<u>39 799</u> 31 493	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 118</u> 30 557	<u>40 781</u> 30 538	<u>41 853</u> 30 538	<u>36 684</u> 30 538	<u>38 830</u> 30 538	<u>40 781</u> 30 538
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 435</u> 30 869	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 170</u> 30 850	<u>37 001</u> 30 850	<u>39 146</u> 30 850	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 089</u> 31 512	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 823</u> 31 493	<u>37 654</u> 31 493	<u>39 799</u> 31 493	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 426</u> 31 843	<u>42 087</u> 31 824	<u>43 160</u> 31 824	<u>37 990</u> 31 824	<u>40 136</u> 31 824	<u>42 087</u> 31 824

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>39 417</u> 29 196	<u>31 887</u> 29 196	<u>34 487</u> 29 196	<u>40 490</u> 29 196	<u>39 417</u> 29 196	<u>40 490</u> 29 196
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 733</u> 29 507	<u>32 203</u> 29 507	<u>34 802</u> 29 507	<u>40 806</u> 29 507	<u>39 733</u> 29 507	<u>40 806</u> 29 507
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>40 384</u> 30 148	<u>32 855</u> 30 148	<u>35 454</u> 30 148	<u>41 457</u> 30 148	<u>40 384</u> 30 148	<u>41 457</u> 30 148
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>40 721</u> 30 480	<u>33 191</u> 30 480	<u>35 791</u> 30 480	<u>41 794</u> 30 480	<u>40 721</u> 30 480	<u>41 794</u> 30 480
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 665</u> 30 233	<u>33 057</u> 30 233	<u>36 379</u> 30 233	<u>44 177</u> 30 233	<u>42 665</u> 30 233	<u>44 177</u> 30 233
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 781</u> 30 538	<u>33 251</u> 30 538	<u>35 850</u> 30 538	<u>41 853</u> 30 538	<u>40 781</u> 30 538	<u>41 853</u> 30 538
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 420</u> 31 168	<u>33 890</u> 31 168	<u>36 490</u> 31 168	<u>42 493</u> 31 168	<u>41 420</u> 31 168	<u>42 493</u> 31 168
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 750</u> 31 493	<u>34 220</u> 31 493	<u>36 820</u> 31 493	<u>42 823</u> 31 493	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 823</u> 31 493
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 781</u> 30 538	<u>33 251</u> 30 538	<u>35 850</u> 30 538	<u>41 853</u> 30 538	<u>40 781</u> 30 538	<u>41 853</u> 30 538
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 097</u> 30 850	<u>33 567</u> 30 850	<u>36 167</u> 30 850	<u>42 170</u> 30 850	<u>41 097</u> 30 850	<u>42 170</u> 30 850
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 750</u> 31 493	<u>34 220</u> 31 493	<u>36 820</u> 31 493	<u>42 823</u> 31 493	<u>41 750</u> 31 493	<u>42 823</u> 31 493
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 087</u> 31 824	<u>34 557</u> 31 824	<u>37 156</u> 31 824	<u>43 160</u> 31 824	<u>42 087</u> 31 824	<u>43 160</u> 31 824

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 490</u> 29 196	<u>39 417</u> 29 196
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>40 806</u> 29 507	<u>39 733</u> 29 507
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 457</u> 30 148	<u>40 384</u> 30 148
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 794</u> 30 480	<u>40 721</u> 30 480
212-101-1300	40 7473-2010	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>44 177</u> 30 233	<u>42 665</u> 30 233
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 853</u> 30 538	<u>40 781</u> 30 538
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 493</u> 31 168	<u>41 420</u> 31 168
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 823</u> 31 493	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 853</u> 30 538	<u>40 781</u> 30 538
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 170</u> 30 850	<u>41 097</u> 30 850
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 823</u> 31 493	<u>41 750</u> 31 493
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 160</u> 31 824	<u>42 087</u> 31 824

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 426</u> 31 843	<u>42 087</u> 31 824	<u>43 160</u> 31 824	<u>37 990</u> 31 824	<u>40 136</u> 31 824	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 770</u> 32 182	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 504</u> 32 163	<u>38 334</u> 32 163	<u>40 480</u> 32 163	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 481</u> 32 882	<u>43 141</u> 32 862	<u>44 214</u> 32 862	<u>39 045</u> 32 862	<u>41 191</u> 32 862	<u>43 141</u> 32 862
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 848</u> 33 243	<u>43 508</u> 33 223	<u>44 581</u> 33 223	<u>39 412</u> 33 223	<u>41 557</u> 33 223	<u>43 508</u> 33 223
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 354</u> 31 461	<u>43 586</u> 31 140	<u>45 098</u> 31 140	<u>38 568</u> 31 140	<u>41 197</u> 31 140	<u>43 586</u> 31 140
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 360</u> 31 779	<u>41 711</u> 31 454	<u>42 784</u> 31 454	<u>37 615</u> 31 454	<u>39 761</u> 31 454	<u>41 711</u> 31 454
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 026</u> 32 434	<u>42 370</u> 32 103	<u>43 443</u> 32 103	<u>38 274</u> 32 103	<u>40 420</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 369</u> 32 772	<u>42 710</u> 32 437	<u>43 783</u> 32 437	<u>38 613</u> 32 437	<u>40 759</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 360</u> 31 779	<u>41 711</u> 31 454	<u>42 784</u> 31 454	<u>37 615</u> 31 454	<u>39 761</u> 31 454	<u>41 711</u> 31 454
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 690</u> 32 104	<u>42 037</u> 31 775	<u>43 110</u> 31 775	<u>37 941</u> 31 775	<u>40 087</u> 31 775	<u>42 037</u> 31 775
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 369</u> 32 772	<u>42 710</u> 32 437	<u>43 783</u> 32 437	<u>38 613</u> 32 437	<u>40 759</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 720</u> 33 117	<u>43 057</u> 32 779	<u>44 130</u> 32 779	<u>38 960</u> 32 779	<u>41 106</u> 32 779	<u>43 057</u> 32 779

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 087</u> 31 824	<u>34 557</u> 31 824	<u>37 156</u> 31 824	<u>43 160</u> 31 824	<u>42 087</u> 31 824	<u>43 160</u> 31 824
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 431</u> 32 163	<u>34 901</u> 32 163	<u>37 500</u> 32 163	<u>43 504</u> 32 163	<u>42 431</u> 32 163	<u>43 504</u> 32 163
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 141</u> 32 862	<u>35 611</u> 32 862	<u>38 211</u> 32 862	<u>44 214</u> 32 862	<u>43 141</u> 32 862	<u>44 214</u> 32 862
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 508</u> 33 223	<u>35 978</u> 33 223	<u>38 578</u> 33 223	<u>44 581</u> 33 223	<u>43 508</u> 33 223	<u>44 581</u> 33 223
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 586</u> 31 140	<u>33 979</u> 31 140	<u>37 300</u> 31 140	<u>45 098</u> 31 140	<u>43 586</u> 31 140	<u>45 098</u> 31 140
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 711</u> 31 454	<u>34 182</u> 31 454	<u>36 781</u> 31 454	<u>42 784</u> 31 454	<u>41 711</u> 31 454	<u>42 784</u> 31 454
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 370</u> 32 103	<u>34 840</u> 32 103	<u>37 440</u> 32 103	<u>43 443</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103	<u>43 443</u> 32 103
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 710</u> 32 437	<u>35 180</u> 32 437	<u>37 780</u> 32 437	<u>43 783</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437	<u>43 783</u> 32 437
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 711</u> 31 454	<u>34 182</u> 31 454	<u>36 781</u> 31 454	<u>42 784</u> 31 454	<u>41 711</u> 31 454	<u>42 784</u> 31 454
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 037</u> 31 775	<u>34 508</u> 31 775	<u>37 107</u> 31 775	<u>43 110</u> 31 775	<u>42 037</u> 31 775	<u>43 110</u> 31 775
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 710</u> 32 437	<u>35 180</u> 32 437	<u>37 780</u> 32 437	<u>43 783</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437	<u>43 783</u> 32 437
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 057</u> 32 779	<u>35 527</u> 32 779	<u>38 126</u> 32 779	<u>44 130</u> 32 779	<u>43 057</u> 32 779	<u>44 130</u> 32 779

212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 160</u> 31 824	<u>42 087</u> 31 824
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 504</u> 32 163	<u>42 431</u> 32 163
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 214</u> 32 862	<u>43 141</u> 32 862
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 581</u> 33 223	<u>43 508</u> 33 223
212-101-1400	45 7473-2010	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 098</u> 31 140	<u>43 586</u> 31 140
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 784</u> 31 454	<u>41 711</u> 31 454
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 443</u> 32 103	<u>42 370</u> 32 103
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 783</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 784</u> 31 454	<u>41 711</u> 31 454
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 110</u> 31 775	<u>42 037</u> 31 775
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 783</u> 32 437	<u>42 710</u> 32 437
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 130</u> 32 779	<u>43 057</u> 32 779

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 720</u> 33 117	<u>43 057</u> 32 779	<u>44 130</u> 32 779	<u>38 960</u> 32 779	<u>41 106</u> 32 779	<u>43 057</u> 32 779
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 078</u> 33 470	<u>43 411</u> 33 128	<u>44 484</u> 33 128	<u>39 315</u> 33 128	<u>41 460</u> 33 128	<u>43 411</u> 33 128
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 817</u> 34 197	<u>44 143</u> 33 848	<u>45 216</u> 33 848	<u>40 046</u> 33 848	<u>42 192</u> 33 848	<u>44 143</u> 33 848
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 199</u> 34 573	<u>44 521</u> 34 220	<u>45 594</u> 34 220	<u>40 424</u> 34 220	<u>42 570</u> 34 220	<u>44 521</u> 34 220
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 009</u> 18 326	<u>29 652</u> 17 425	<u>31 164</u> 17 425	<u>24 634</u> 17 425	<u>27 263</u> 17 425	<u>29 652</u> 17 425
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>21 462</u> 18 772	<u>30 183</u> 17 948	<u>31 695</u> 17 948	<u>25 165</u> 17 948	<u>27 794</u> 17 948	<u>30 183</u> 17 948
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 923</u> 19 226	<u>30 731</u> 18 487	<u>32 242</u> 18 487	<u>25 712</u> 18 487	<u>28 341</u> 18 487	<u>30 731</u> 18 487
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 804</u> 19 420	<u>28 726</u> 18 673	<u>29 799</u> 18 673	<u>24 629</u> 18 673	<u>26 775</u> 18 673	<u>28 726</u> 18 673
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 005</u> 19 618	<u>28 919</u> 18 864	<u>29 992</u> 18 864	<u>24 823</u> 18 864	<u>26 969</u> 18 864	<u>28 919</u> 18 864
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 210</u> 19 821	<u>29 117</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058	<u>25 020</u> 19 058	<u>27 166</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 057</u> 32 779	<u>35 527</u> 32 779	<u>38 126</u> 32 779	<u>44 130</u> 32 779	<u>43 057</u> 32 779	<u>44 130</u> 32 779
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>43 411</u> 33 128	<u>35 881</u> 33 128	<u>38 481</u> 33 128	<u>44 484</u> 33 128	<u>43 411</u> 33 128	<u>44 484</u> 33 128
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>44 143</u> 33 848	<u>36 613</u> 33 848	<u>39 212</u> 33 848	<u>45 216</u> 33 848	<u>44 143</u> 33 848	<u>45 216</u> 33 848
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 521</u> 34 220	<u>36 991</u> 34 220	<u>39 590</u> 34 220	<u>45 594</u> 34 220	<u>44 521</u> 34 220	<u>45 594</u> 34 220
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>29 652</u> 17 425	<u>20 045</u> 17 425	<u>23 366</u> 17 425	<u>31 164</u> 17 425	<u>29 652</u> 17 425	<u>31 164</u> 17 425
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>30 183</u> 17 948	<u>20 576</u> 17 948	<u>23 897</u> 17 948	<u>31 695</u> 17 948	<u>30 183</u> 17 948	<u>31 695</u> 17 948
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 731</u> 18 487	<u>21 123</u> 18 487	<u>24 444</u> 18 487	<u>32 242</u> 18 487	<u>30 731</u> 18 487	<u>32 242</u> 18 487
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 726</u> 18 673	<u>21 196</u> 18 673	<u>23 795</u> 18 673	<u>29 799</u> 18 673	<u>28 726</u> 18 673	<u>29 799</u> 18 673
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 919</u> 18 864	<u>21 390</u> 18 864	<u>23 989</u> 18 864	<u>29 992</u> 18 864	<u>28 919</u> 18 864	<u>29 992</u> 18 864
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 117</u> 19 058	<u>21 587</u> 19 058	<u>24 186</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 130</u> 32 779	<u>43 057</u> 32 779
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 484</u> 33 128	<u>43 411</u> 33 128
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 216</u> 33 848	<u>44 143</u> 33 848
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 594</u> 34 220	<u>44 521</u> 34 220
212-101-1500	7473-2010 3,5	3				
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 164</u> 17 425	<u>29 652</u> 17 425
212-101-1600	7473-2010 5,	3				
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>31 695</u> 17 948	<u>30 183</u> 17 948
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>32 242</u> 18 487	<u>30 731</u> 18 487
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 799</u> 18 673	<u>28 726</u> 18 673
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 992</u> 18 864	<u>28 919</u> 18 864
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 190</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 634</u> 20 238	<u>29 525</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460	<u>25 428</u> 19 460	<u>27 574</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>29 735</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667	<u>25 638</u> 19 667	<u>27 784</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 005</u> 19 618	<u>28 919</u> 18 864	<u>29 992</u> 18 864	<u>24 823</u> 18 864	<u>26 969</u> 18 864	<u>28 919</u> 18 864
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 210</u> 19 821	<u>29 117</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058	<u>25 020</u> 19 058	<u>27 166</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 420</u> 20 027	<u>29 319</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>25 222</u> 19 257	<u>27 368</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>29 735</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667	<u>25 638</u> 19 667	<u>27 784</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 077</u> 20 673	<u>29 950</u> 19 878	<u>31 023</u> 19 878	<u>25 853</u> 19 878	<u>27 999</u> 19 878	<u>29 950</u> 19 878
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 210</u> 19 821	<u>29 117</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058	<u>25 020</u> 19 058	<u>27 166</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 420</u> 20 027	<u>29 319</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>25 222</u> 19 257	<u>27 368</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 634</u> 20 238	<u>29 525</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460	<u>25 428</u> 19 460	<u>27 574</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 077</u> 20 673	<u>29 950</u> 19 878	<u>31 023</u> 19 878	<u>25 853</u> 19 878	<u>27 999</u> 19 878	<u>29 950</u> 19 878
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 305</u> 20 898	<u>30 169</u> 20 094	<u>31 242</u> 20 094	<u>26 073</u> 20 094	<u>28 219</u> 20 094	<u>30 169</u> 20 094
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 420</u> 20 027	<u>29 319</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>25 222</u> 19 257	<u>27 368</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 525</u> 19 460	<u>21 995</u> 19 460	<u>24 594</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 735</u> 19 667	<u>22 205</u> 19 667	<u>24 804</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 919</u> 18 864	<u>21 390</u> 18 864	<u>23 989</u> 18 864	<u>29 992</u> 18 864	<u>28 919</u> 18 864	<u>29 992</u> 18 864
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 117</u> 19 058	<u>21 587</u> 19 058	<u>24 186</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 319</u> 19 257	<u>21 789</u> 19 257	<u>24 388</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 735</u> 19 667	<u>22 205</u> 19 667	<u>24 804</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 950</u> 19 878	<u>22 420</u> 19 878	<u>25 019</u> 19 878	<u>31 023</u> 19 878	<u>29 950</u> 19 878	<u>31 023</u> 19 878
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 117</u> 19 058	<u>21 587</u> 19 058	<u>24 186</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058	<u>30 190</u> 19 058
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 319</u> 19 257	<u>21 789</u> 19 257	<u>24 388</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 525</u> 19 460	<u>21 995</u> 19 460	<u>24 594</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 950</u> 19 878	<u>22 420</u> 19 878	<u>25 019</u> 19 878	<u>31 023</u> 19 878	<u>29 950</u> 19 878	<u>31 023</u> 19 878
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 169</u> 20 094	<u>22 639</u> 20 094	<u>25 239</u> 20 094	<u>31 242</u> 20 094	<u>30 169</u> 20 094	<u>31 242</u> 20 094
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 319</u> 19 257	<u>21 789</u> 19 257	<u>24 388</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 597</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 808</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 992</u> 18 864	<u>28 919</u> 18 864
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 190</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 808</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 023</u> 19 878	<u>29 950</u> 19 878
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 190</u> 19 058	<u>29 117</u> 19 058
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 597</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 023</u> 19 878	<u>29 950</u> 19 878
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 242</u> 20 094	<u>30 169</u> 20 094
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 319</u> 19 257

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 634</u> 20 238	<u>29 525</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460	<u>25 428</u> 19 460	<u>27 574</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>29 735</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667	<u>25 638</u> 19 667	<u>27 784</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 305</u> 20 898	<u>30 169</u> 20 094	<u>31 242</u> 20 094	<u>26 073</u> 20 094	<u>28 219</u> 20 094	<u>30 169</u> 20 094
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 538</u> 21 128	<u>30 394</u> 20 315	<u>31 466</u> 20 315	<u>26 297</u> 20 315	<u>28 443</u> 20 315	<u>30 394</u> 20 315
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 945</u> 20 232	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388	<u>26 629</u> 19 388	<u>29 257</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 836</u> 20 436	<u>29 651</u> 19 584	<u>30 724</u> 19 584	<u>25 555</u> 19 584	<u>27 700</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>25 758</u> 19 784	<u>27 904</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 264</u> 20 857	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>25 965</u> 19 988	<u>28 111</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 710</u> 21 296	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>26 392</u> 20 409	<u>28 538</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>26 613</u> 20 626	<u>28 759</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>25 758</u> 19 784	<u>27 904</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 264</u> 20 857	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>25 965</u> 19 988	<u>28 111</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 525</u> 19 460	<u>21 995</u> 19 460	<u>24 594</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460	<u>30 597</u> 19 460
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 735</u> 19 667	<u>22 205</u> 19 667	<u>24 804</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667	<u>30 808</u> 19 667
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 169</u> 20 094	<u>22 639</u> 20 094	<u>25 239</u> 20 094	<u>31 242</u> 20 094	<u>30 169</u> 20 094	<u>31 242</u> 20 094
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 394</u> 20 315	<u>22 864</u> 20 315	<u>25 463</u> 20 315	<u>31 466</u> 20 315	<u>30 394</u> 20 315	<u>31 466</u> 20 315
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 647</u> 19 388	<u>22 039</u> 19 388	<u>25 361</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 651</u> 19 584	<u>22 121</u> 19 584	<u>24 721</u> 19 584	<u>30 724</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>30 724</u> 19 584
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 784	<u>22 324</u> 19 784	<u>24 924</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>22 532</u> 19 988	<u>25 131</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>22 959</u> 20 409	<u>25 559</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>23 180</u> 20 626	<u>25 779</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 784	<u>22 324</u> 19 784	<u>24 924</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>22 532</u> 19 988	<u>25 131</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988

212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 597</u> 19 460	<u>29 525</u> 19 460
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 808</u> 19 667	<u>29 735</u> 19 667
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 242</u> 20 094	<u>30 169</u> 20 094
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 466</u> 20 315	<u>30 394</u> 20 315
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 159</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 724</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 484</u> 21 075	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>26 176</u> 20 196	<u>28 322</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>26 613</u> 20 626	<u>28 759</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 175</u> 21 754	<u>30 935</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848	<u>26 838</u> 20 848	<u>28 984</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 264</u> 20 857	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>25 965</u> 19 988	<u>28 111</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 484</u> 21 075	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>26 176</u> 20 196	<u>28 322</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 710</u> 21 296	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>26 392</u> 20 409	<u>28 538</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 175</u> 21 754	<u>30 935</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848	<u>26 838</u> 20 848	<u>28 984</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 415</u> 21 991	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074	<u>27 069</u> 21 074	<u>29 214</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 484</u> 21 075	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>26 176</u> 20 196	<u>28 322</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 710</u> 21 296	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>26 392</u> 20 409	<u>28 538</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>26 613</u> 20 626	<u>28 759</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 415</u> 21 991	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074	<u>27 069</u> 21 074	<u>29 214</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 661</u> 22 232	<u>31 400</u> 21 306	<u>32 473</u> 21 306	<u>27 304</u> 21 306	<u>29 450</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>22 743</u> 20 196	<u>25 343</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>23 180</u> 20 626	<u>25 779</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 935</u> 20 848	<u>23 405</u> 20 848	<u>26 004</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>22 532</u> 19 988	<u>25 131</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>22 743</u> 20 196	<u>25 343</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>22 959</u> 20 409	<u>25 559</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 935</u> 20 848	<u>23 405</u> 20 848	<u>26 004</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 165</u> 21 074	<u>23 635</u> 21 074	<u>26 235</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>22 743</u> 20 196	<u>25 343</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>22 959</u> 20 409	<u>25 559</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>23 180</u> 20 626	<u>25 779</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 165</u> 21 074	<u>23 635</u> 21 074	<u>26 235</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 400</u> 21 306	<u>23 871</u> 21 306	<u>26 470</u> 21 306	<u>32 473</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>32 473</u> 21 306

212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 008</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 008</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 238</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 238</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 473</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 945</u> 20 232	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388	<u>26 629</u> 19 388	<u>29 257</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 836</u> 20 436	<u>29 651</u> 19 584	<u>30 724</u> 19 584	<u>25 555</u> 19 584	<u>27 700</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>25 758</u> 19 784	<u>27 904</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 264</u> 20 857	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>25 965</u> 19 988	<u>28 111</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 710</u> 21 296	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>26 392</u> 20 409	<u>28 538</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>26 613</u> 20 626	<u>28 759</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 047</u> 20 644	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>25 758</u> 19 784	<u>27 904</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 264</u> 20 857	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>25 965</u> 19 988	<u>28 111</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 484</u> 21 075	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>26 176</u> 20 196	<u>28 322</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>26 613</u> 20 626	<u>28 759</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 175</u> 21 754	<u>30 935</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848	<u>26 838</u> 20 848	<u>28 984</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 264</u> 20 857	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>25 965</u> 19 988	<u>28 111</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 647</u> 19 388	<u>22 039</u> 19 388	<u>25 361</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 651</u> 19 584	<u>22 121</u> 19 584	<u>24 721</u> 19 584	<u>30 724</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>30 724</u> 19 584
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 784	<u>22 324</u> 19 784	<u>24 924</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>22 532</u> 19 988	<u>25 131</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>22 959</u> 20 409	<u>25 559</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>23 180</u> 20 626	<u>25 779</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 784	<u>22 324</u> 19 784	<u>24 924</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>22 532</u> 19 988	<u>25 131</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>22 743</u> 20 196	<u>25 343</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>23 180</u> 20 626	<u>25 779</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 935</u> 20 848	<u>23 405</u> 20 848	<u>26 004</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 061</u> 19 988	<u>22 532</u> 19 988	<u>25 131</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988

212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 159</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 724</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 927</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 008</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 134</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 484</u> 21 075	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>26 176</u> 20 196	<u>28 322</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 710</u> 21 296	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>26 392</u> 20 409	<u>28 538</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 175</u> 21 754	<u>30 935</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848	<u>26 838</u> 20 848	<u>28 984</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 415</u> 21 991	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074	<u>27 069</u> 21 074	<u>29 214</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 484</u> 21 075	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>26 176</u> 20 196	<u>28 322</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 710</u> 21 296	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>26 392</u> 20 409	<u>28 538</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>26 613</u> 20 626	<u>28 759</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 415</u> 21 991	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074	<u>27 069</u> 21 074	<u>29 214</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 661</u> 22 232	<u>31 400</u> 21 306	<u>32 473</u> 21 306	<u>27 304</u> 21 306	<u>29 450</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 966</u> 21 237	<u>32 563</u> 20 290	<u>34 075</u> 20 290	<u>27 545</u> 20 290	<u>30 173</u> 20 290	<u>32 563</u> 20 290
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 867</u> 21 452	<u>30 577</u> 20 495	<u>31 650</u> 20 495	<u>26 480</u> 20 495	<u>28 626</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 090</u> 21 670	<u>30 789</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704	<u>26 693</u> 20 704	<u>28 838</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>22 743</u> 20 196	<u>25 343</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>22 959</u> 20 409	<u>25 559</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 935</u> 20 848	<u>23 405</u> 20 848	<u>26 004</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>32 008</u> 20 848
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 165</u> 21 074	<u>23 635</u> 21 074	<u>26 235</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 273</u> 20 196	<u>22 743</u> 20 196	<u>25 343</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 489</u> 20 409	<u>22 959</u> 20 409	<u>25 559</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 710</u> 20 626	<u>23 180</u> 20 626	<u>25 779</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 165</u> 21 074	<u>23 635</u> 21 074	<u>26 235</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 400</u> 21 306	<u>23 871</u> 21 306	<u>26 470</u> 21 306	<u>32 473</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>32 473</u> 21 306
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 563</u> 20 290	<u>22 956</u> 20 290	<u>26 277</u> 20 290	<u>34 075</u> 20 290	<u>32 563</u> 20 290	<u>34 075</u> 20 290
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 577</u> 20 495	<u>23 047</u> 20 495	<u>25 646</u> 20 495	<u>31 650</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495	<u>31 650</u> 20 495
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 789</u> 20 704	<u>23 259</u> 20 704	<u>25 859</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 008</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 238</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 346</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 562</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>31 782</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 238</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 473</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 075</u> 20 290	<u>32 563</u> 20 290
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 650</u> 20 495	<u>30 577</u> 20 495
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 862</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704

212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 317</u> 21 894	<u>31 006</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>26 909</u> 20 918	<u>29 055</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 785</u> 22 355	<u>31 453</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>27 357</u> 21 358	<u>29 503</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 027</u> 22 593	<u>31 684</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>27 588</u> 21 585	<u>29 734</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 090</u> 21 670	<u>30 789</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704	<u>26 693</u> 20 704	<u>28 838</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 317</u> 21 894	<u>31 006</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>26 909</u> 20 918	<u>29 055</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 549</u> 22 122	<u>31 227</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>27 131</u> 21 136	<u>29 277</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 027</u> 22 593	<u>31 684</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>27 588</u> 21 585	<u>29 734</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 274</u> 22 836	<u>31 920</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817	<u>27 824</u> 21 817	<u>29 969</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 317</u> 21 894	<u>31 006</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>26 909</u> 20 918	<u>29 055</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 549</u> 22 122	<u>31 227</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>27 131</u> 21 136	<u>29 277</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 785</u> 22 355	<u>31 453</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>27 357</u> 21 358	<u>29 503</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 274</u> 22 836	<u>31 920</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817	<u>27 824</u> 21 817	<u>29 969</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 526</u> 23 084	<u>32 161</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>28 065</u> 22 055	<u>30 210</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055

212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 006</u> 20 918	<u>23 476</u> 20 918	<u>26 076</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 453</u> 21 358	<u>23 924</u> 21 358	<u>26 523</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 154</u> 21 585	<u>26 754</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 789</u> 20 704	<u>23 259</u> 20 704	<u>25 859</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>31 862</u> 20 704
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 006</u> 20 918	<u>23 476</u> 20 918	<u>26 076</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 227</u> 21 136	<u>23 698</u> 21 136	<u>26 297</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 154</u> 21 585	<u>26 754</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 920</u> 21 817	<u>24 390</u> 21 817	<u>26 990</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 006</u> 20 918	<u>23 476</u> 20 918	<u>26 076</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918	<u>32 079</u> 20 918
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 227</u> 21 136	<u>23 698</u> 21 136	<u>26 297</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 453</u> 21 358	<u>23 924</u> 21 358	<u>26 523</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 920</u> 21 817	<u>24 390</u> 21 817	<u>26 990</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817	<u>32 993</u> 21 817
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 161</u> 22 055	<u>24 631</u> 22 055	<u>27 231</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055

212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 079</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 526</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 862</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 079</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 300</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 993</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 079</u> 20 918	<u>31 006</u> 20 918
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 300</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 526</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 993</u> 21 817	<u>31 920</u> 21 817
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 234</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 549</u> 22 122	<u>31 227</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>27 131</u> 21 136	<u>29 277</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 785</u> 22 355	<u>31 453</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>27 357</u> 21 358	<u>29 503</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 027</u> 22 593	<u>31 684</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>27 588</u> 21 585	<u>29 734</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 526</u> 23 084	<u>32 161</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>28 065</u> 22 055	<u>30 210</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 783</u> 23 337	<u>32 407</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297	<u>28 311</u> 22 297	<u>30 457</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 526</u> 23 084	<u>32 161</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>28 065</u> 22 055	<u>30 210</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 783</u> 23 337	<u>32 407</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297	<u>28 311</u> 22 297	<u>30 457</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 047</u> 23 597	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 316</u> 23 862	<u>32 916</u> 22 798	<u>33 989</u> 22 798	<u>28 820</u> 22 798	<u>30 966</u> 22 798	<u>32 916</u> 22 798
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 410	<u>33 449</u> 23 322	<u>34 522</u> 23 322	<u>29 352</u> 23 322	<u>31 498</u> 23 322	<u>33 449</u> 23 322
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 405</u> 22 653	<u>33 937</u> 21 643	<u>35 449</u> 21 643	<u>28 919</u> 21 643	<u>31 548</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 320</u> 22 882	<u>31 965</u> 21 861	<u>33 038</u> 21 861	<u>27 868</u> 21 861	<u>30 014</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 227</u> 21 136	<u>23 698</u> 21 136	<u>26 297</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136	<u>32 300</u> 21 136
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 453</u> 21 358	<u>23 924</u> 21 358	<u>26 523</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358	<u>32 526</u> 21 358
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 154</u> 21 585	<u>26 754</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585	<u>32 757</u> 21 585
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 161</u> 22 055	<u>24 631</u> 22 055	<u>27 231</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 407</u> 22 297	<u>24 877</u> 22 297	<u>27 477</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 161</u> 22 055	<u>24 631</u> 22 055	<u>27 231</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055	<u>33 234</u> 22 055
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 407</u> 22 297	<u>24 877</u> 22 297	<u>27 477</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297	<u>33 480</u> 22 297
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 129</u> 22 545	<u>27 729</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 916</u> 22 798	<u>25 387</u> 22 798	<u>27 986</u> 22 798	<u>33 989</u> 22 798	<u>32 916</u> 22 798	<u>33 989</u> 22 798
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 449</u> 23 322	<u>25 919</u> 23 322	<u>28 518</u> 23 322	<u>34 522</u> 23 322	<u>33 449</u> 23 322	<u>34 522</u> 23 322
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>33 937</u> 21 643	<u>24 330</u> 21 643	<u>27 651</u> 21 643	<u>35 449</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>35 449</u> 21 643
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>24 435</u> 21 861	<u>27 034</u> 21 861	<u>33 038</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>33 038</u> 21 861

212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 300</u> 21 136	<u>31 227</u> 21 136
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 526</u> 21 358	<u>31 453</u> 21 358
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 684</u> 21 585
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 234</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 480</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 234</u> 22 055	<u>32 161</u> 22 055
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 480</u> 22 297	<u>32 407</u> 22 297
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 989</u> 22 798	<u>32 916</u> 22 798
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 522</u> 23 322	<u>33 449</u> 23 322
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 449</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>33 038</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 558</u> 23 115	<u>32 192</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085	<u>28 095</u> 22 085	<u>30 241</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 047</u> 23 597	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 299</u> 23 845	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782	<u>28 804</u> 22 782	<u>30 949</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 320</u> 22 882	<u>31 965</u> 21 861	<u>33 038</u> 21 861	<u>27 868</u> 21 861	<u>30 014</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 558</u> 23 115	<u>32 192</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085	<u>28 095</u> 22 085	<u>30 241</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 800</u> 23 353	<u>32 423</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312	<u>28 326</u> 22 312	<u>30 472</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 299</u> 23 845	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782	<u>28 804</u> 22 782	<u>30 949</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 557</u> 24 099	<u>33 146</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 558</u> 23 115	<u>32 192</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085	<u>28 095</u> 22 085	<u>30 241</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 800</u> 23 353	<u>32 423</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312	<u>28 326</u> 22 312	<u>30 472</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 047</u> 23 597	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>28 562</u> 22 545	<u>30 708</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 557</u> 24 099	<u>33 146</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 820</u> 24 358	<u>33 398</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272	<u>29 301</u> 23 272	<u>31 447</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 662</u> 22 085	<u>27 261</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 129</u> 22 545	<u>27 729</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 370</u> 22 782	<u>27 970</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>24 435</u> 21 861	<u>27 034</u> 21 861	<u>33 038</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>33 038</u> 21 861
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 662</u> 22 085	<u>27 261</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>24 893</u> 22 312	<u>27 492</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>25 370</u> 22 782	<u>27 970</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 973</u> 22 782
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 617</u> 23 024	<u>28 216</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>24 662</u> 22 085	<u>27 261</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>33 264</u> 22 085
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>24 893</u> 22 312	<u>27 492</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>33 496</u> 22 312
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 129</u> 22 545	<u>27 729</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 732</u> 22 545
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 617</u> 23 024	<u>28 216</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>25 868</u> 23 272	<u>28 467</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 264</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 973</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>33 038</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 264</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 496</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 973</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 264</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 496</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 732</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 471</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 557</u> 24 099	<u>33 146</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>29 050</u> 23 024	<u>31 196</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 820</u> 24 358	<u>33 398</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272	<u>29 301</u> 23 272	<u>31 447</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 089</u> 24 623	<u>33 655</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525	<u>29 558</u> 23 525	<u>31 704</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 918</u> 23 783	<u>34 990</u> 23 783	<u>29 821</u> 23 783	<u>31 967</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 933</u> 25 453	<u>34 461</u> 24 318	<u>35 533</u> 24 318	<u>30 364</u> 24 318	<u>32 510</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 614</u> 23 843	<u>34 854</u> 22 545	<u>36 365</u> 22 545	<u>29 835</u> 22 545	<u>32 464</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 542</u> 24 084	<u>32 890</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772	<u>28 794</u> 22 772	<u>30 940</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 792</u> 24 330	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>29 030</u> 23 005	<u>31 176</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 307</u> 24 837	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484	<u>29 517</u> 23 484	<u>31 663</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 572</u> 25 098	<u>33 865</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731	<u>29 768</u> 23 731	<u>31 914</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 542</u> 24 084	<u>32 890</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772	<u>28 794</u> 22 772	<u>30 940</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 792</u> 24 330	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>29 030</u> 23 005	<u>31 176</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>25 617</u> 23 024	<u>28 216</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>34 219</u> 23 024
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>25 868</u> 23 272	<u>28 467</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>34 471</u> 23 272
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>26 125</u> 23 525	<u>28 724</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>34 728</u> 23 525
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>26 388</u> 23 783	<u>28 987</u> 23 783	<u>34 990</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>34 990</u> 23 783
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 461</u> 24 318	<u>26 931</u> 24 318	<u>29 530</u> 24 318	<u>35 533</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>35 533</u> 24 318
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 854</u> 22 545	<u>25 246</u> 22 545	<u>28 567</u> 22 545	<u>36 365</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>36 365</u> 22 545
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 361</u> 22 772	<u>27 960</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 597</u> 23 005	<u>28 196</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>26 084</u> 23 484	<u>28 683</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 335</u> 23 731	<u>28 934</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 361</u> 22 772	<u>27 960</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>33 963</u> 22 772
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 597</u> 23 005	<u>28 196</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 219</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 471</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 728</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 990</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 533</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 365</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 963</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 937</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 963</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 047</u> 24 581	<u>33 367</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242	<u>29 271</u> 23 242	<u>31 417</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 572</u> 25 098	<u>33 865</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731	<u>29 768</u> 23 731	<u>31 914</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 844</u> 25 365	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>30 024</u> 23 984	<u>32 170</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 792</u> 24 330	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>29 030</u> 23 005	<u>31 176</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 047</u> 24 581	<u>33 367</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242	<u>29 271</u> 23 242	<u>31 417</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 307</u> 24 837	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484	<u>29 517</u> 23 484	<u>31 663</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 844</u> 25 365	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>30 024</u> 23 984	<u>32 170</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 121</u> 25 638	<u>34 383</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242	<u>30 287</u> 24 242	<u>32 432</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 844</u> 25 365	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>30 024</u> 23 984	<u>32 170</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 121</u> 25 638	<u>34 383</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242	<u>30 287</u> 24 242	<u>32 432</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 917	<u>34 651</u> 24 505	<u>35 724</u> 24 505	<u>30 554</u> 24 505	<u>32 700</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 693</u> 26 201	<u>34 924</u> 24 774	<u>35 997</u> 24 774	<u>30 828</u> 24 774	<u>32 974</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 291</u> 26 790	<u>35 490</u> 25 331	<u>36 563</u> 25 331	<u>31 393</u> 25 331	<u>33 539</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 838</u> 23 242	<u>28 437</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 335</u> 23 731	<u>28 934</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>34 937</u> 23 731
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 591</u> 23 984	<u>29 191</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 597</u> 23 005	<u>28 196</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 199</u> 23 005
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>25 838</u> 23 242	<u>28 437</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>34 440</u> 23 242
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>26 084</u> 23 484	<u>28 683</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 591</u> 23 984	<u>29 191</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 853</u> 24 242	<u>29 453</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 591</u> 23 984	<u>29 191</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 194</u> 23 984
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>26 853</u> 24 242	<u>29 453</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>35 456</u> 24 242
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>27 121</u> 24 505	<u>29 720</u> 24 505	<u>35 724</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>35 724</u> 24 505
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>27 395</u> 24 774	<u>29 994</u> 24 774	<u>35 997</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>35 997</u> 24 774
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 490</u> 25 331	<u>27 960</u> 25 331	<u>30 560</u> 25 331	<u>36 563</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>36 563</u> 25 331

212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 440</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 937</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 199</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 440</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 456</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 194</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 456</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 724</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 997</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 563</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331

212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 094</u> 25 300	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>31 668</u> 24 348	<u>34 296</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 037</u> 25 555	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>30 645</u> 24 594	<u>32 791</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 572</u> 26 082	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>31 160</u> 25 101	<u>33 306</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 848</u> 26 354	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>31 426</u> 25 363	<u>33 571</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 037</u> 25 555	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>30 645</u> 24 594	<u>32 791</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 302</u> 25 816	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>30 900</u> 24 845	<u>33 046</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 848</u> 26 354	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>31 426</u> 25 363	<u>33 571</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 130</u> 26 631	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>31 697</u> 25 630	<u>33 843</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 130</u> 26 631	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>31 697</u> 25 630	<u>33 843</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 418</u> 26 914	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>31 974</u> 25 902	<u>34 120</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 012</u> 27 500	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>32 546</u> 26 465	<u>34 692</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 319</u> 27 802	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>32 841</u> 26 756	<u>34 987</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756

212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>27 079</u> 24 348	<u>30 400</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 211</u> 24 594	<u>29 811</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>27 727</u> 25 101	<u>30 326</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 992</u> 25 363	<u>30 592</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>27 211</u> 24 594	<u>29 811</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>27 466</u> 24 845	<u>30 066</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>27 992</u> 25 363	<u>30 592</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 264</u> 25 630	<u>30 863</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>28 264</u> 25 630	<u>30 863</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>28 541</u> 25 902	<u>31 140</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>29 113</u> 26 465	<u>31 712</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>29 408</u> 26 756	<u>32 008</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756

212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 715</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 011</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756

212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 094</u> 25 300	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>31 668</u> 24 348	<u>34 296</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 532</u> 26 715	<u>38 060</u> 25 701	<u>39 572</u> 25 701	<u>33 042</u> 25 701	<u>35 671</u> 25 701	<u>38 060</u> 25 701
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 490</u> 26 985	<u>36 129</u> 25 960	<u>37 202</u> 25 960	<u>32 033</u> 25 960	<u>34 179</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 055</u> 27 542	<u>36 673</u> 26 496	<u>37 746</u> 26 496	<u>32 577</u> 26 496	<u>34 723</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 829	<u>36 954</u> 26 772	<u>38 027</u> 26 772	<u>32 857</u> 26 772	<u>35 003</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 490</u> 26 985	<u>36 129</u> 25 960	<u>37 202</u> 25 960	<u>32 033</u> 25 960	<u>34 179</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 769</u> 27 261	<u>36 399</u> 26 225	<u>37 472</u> 26 225	<u>32 302</u> 26 225	<u>34 448</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 346</u> 27 829	<u>36 954</u> 26 772	<u>38 027</u> 26 772	<u>32 857</u> 26 772	<u>35 003</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 644</u> 28 121	<u>37 240</u> 27 054	<u>38 313</u> 27 054	<u>33 144</u> 27 054	<u>35 289</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 644</u> 28 121	<u>37 240</u> 27 054	<u>38 313</u> 27 054	<u>33 144</u> 27 054	<u>35 289</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 948</u> 28 421	<u>37 532</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341	<u>33 436</u> 27 341	<u>35 582</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341

212-101-2400	7473-2010 27,5,	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>27 079</u> 24 348	<u>30 400</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348
212-101-2500	7473-2010 30,	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 060</u> 25 701	<u>28 453</u> 25 701	<u>31 774</u> 25 701	<u>39 572</u> 25 701	<u>38 060</u> 25 701	<u>39 572</u> 25 701
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 129</u> 25 960	<u>28 600</u> 25 960	<u>31 199</u> 25 960	<u>37 202</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960	<u>37 202</u> 25 960
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 673</u> 26 496	<u>29 144</u> 26 496	<u>31 743</u> 26 496	<u>37 746</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496	<u>37 746</u> 26 496
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>29 424</u> 26 772	<u>32 023</u> 26 772	<u>38 027</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>38 027</u> 26 772
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 129</u> 25 960	<u>28 600</u> 25 960	<u>31 199</u> 25 960	<u>37 202</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960	<u>37 202</u> 25 960
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 399</u> 26 225	<u>28 869</u> 26 225	<u>31 468</u> 26 225	<u>37 472</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225	<u>37 472</u> 26 225
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 954</u> 26 772	<u>29 424</u> 26 772	<u>32 023</u> 26 772	<u>38 027</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772	<u>38 027</u> 26 772
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>29 710</u> 27 054	<u>32 310</u> 27 054	<u>38 313</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>38 313</u> 27 054
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 240</u> 27 054	<u>29 710</u> 27 054	<u>32 310</u> 27 054	<u>38 313</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054	<u>38 313</u> 27 054
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 532</u> 27 341	<u>30 003</u> 27 341	<u>32 602</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341

212-101-2400	7473-2010 27,5,	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-101-2500	7473-2010 30,	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 572</u> 25 701	<u>38 060</u> 25 701
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 202</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 746</u> 26 496	<u>36 673</u> 26 496
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 027</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 202</u> 25 960	<u>36 129</u> 25 960
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 472</u> 26 225	<u>36 399</u> 26 225
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>38 027</u> 26 772	<u>36 954</u> 26 772
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 313</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 313</u> 27 054	<u>37 240</u> 27 054
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 605</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341

212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 576</u> 29 038	<u>38 136</u> 27 936	<u>39 209</u> 27 936	<u>34 040</u> 27 936	<u>36 186</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 900</u> 29 358	<u>38 448</u> 28 243	<u>39 521</u> 28 243	<u>34 352</u> 28 243	<u>36 498</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 412</u> 28 565	<u>40 410</u> 28 014	<u>41 922</u> 28 014	<u>35 392</u> 28 014	<u>38 021</u> 28 014	<u>40 410</u> 28 014
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 388</u> 28 854	<u>38 503</u> 28 297	<u>39 576</u> 28 297	<u>34 407</u> 28 297	<u>36 553</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 992</u> 29 449	<u>39 096</u> 28 880	<u>40 169</u> 28 880	<u>35 000</u> 28 880	<u>37 145</u> 28 880	<u>39 096</u> 28 880
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 304</u> 29 755	<u>39 402</u> 29 181	<u>40 475</u> 29 181	<u>35 305</u> 29 181	<u>37 451</u> 29 181	<u>39 402</u> 29 181
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 388</u> 28 854	<u>38 503</u> 28 297	<u>39 576</u> 28 297	<u>34 407</u> 28 297	<u>36 553</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 687</u> 29 148	<u>38 797</u> 28 586	<u>39 870</u> 28 586	<u>34 700</u> 28 586	<u>36 846</u> 28 586	<u>38 797</u> 28 586
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 304</u> 29 755	<u>39 402</u> 29 181	<u>40 475</u> 29 181	<u>35 305</u> 29 181	<u>37 451</u> 29 181	<u>39 402</u> 29 181
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 622</u> 30 069	<u>39 714</u> 29 488	<u>40 787</u> 29 488	<u>35 617</u> 29 488	<u>37 763</u> 29 488	<u>39 714</u> 29 488
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 622</u> 30 069	<u>39 714</u> 29 488	<u>40 787</u> 29 488	<u>35 617</u> 29 488	<u>37 763</u> 29 488	<u>39 714</u> 29 488
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 947</u> 30 389	<u>40 033</u> 29 802	<u>41 105</u> 29 802	<u>35 936</u> 29 802	<u>38 082</u> 29 802	<u>40 033</u> 29 802

212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 136</u> 27 936	<u>30 607</u> 27 936	<u>33 206</u> 27 936	<u>39 209</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936	<u>39 209</u> 27 936
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 448</u> 28 243	<u>30 918</u> 28 243	<u>33 518</u> 28 243	<u>39 521</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243	<u>39 521</u> 28 243
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 410</u> 28 014	<u>30 803</u> 28 014	<u>34 124</u> 28 014	<u>41 922</u> 28 014	<u>40 410</u> 28 014	<u>41 922</u> 28 014
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>38 503</u> 28 297	<u>30 974</u> 28 297	<u>33 573</u> 28 297	<u>39 576</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297	<u>39 576</u> 28 297
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>39 096</u> 28 880	<u>31 566</u> 28 880	<u>34 166</u> 28 880	<u>40 169</u> 28 880	<u>39 096</u> 28 880	<u>40 169</u> 28 880
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>39 402</u> 29 181	<u>31 872</u> 29 181	<u>34 471</u> 29 181	<u>40 475</u> 29 181	<u>39 402</u> 29 181	<u>40 475</u> 29 181
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>38 503</u> 28 297	<u>30 974</u> 28 297	<u>33 573</u> 28 297	<u>39 576</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297	<u>39 576</u> 28 297
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 797</u> 28 586	<u>31 267</u> 28 586	<u>33 866</u> 28 586	<u>39 870</u> 28 586	<u>38 797</u> 28 586	<u>39 870</u> 28 586
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>39 402</u> 29 181	<u>31 872</u> 29 181	<u>34 471</u> 29 181	<u>40 475</u> 29 181	<u>39 402</u> 29 181	<u>40 475</u> 29 181
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 714</u> 29 488	<u>32 184</u> 29 488	<u>34 783</u> 29 488	<u>40 787</u> 29 488	<u>39 714</u> 29 488	<u>40 787</u> 29 488
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 714</u> 29 488	<u>32 184</u> 29 488	<u>34 783</u> 29 488	<u>40 787</u> 29 488	<u>39 714</u> 29 488	<u>40 787</u> 29 488
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>40 033</u> 29 802	<u>32 503</u> 29 802	<u>35 102</u> 29 802	<u>41 105</u> 29 802	<u>40 033</u> 29 802	<u>41 105</u> 29 802

212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 209</u> 27 936	<u>38 136</u> 27 936
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>39 521</u> 28 243	<u>38 448</u> 28 243
212-101-2600	7473-2010 35,	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 922</u> 28 014	<u>40 410</u> 28 014
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 576</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 169</u> 28 880	<u>39 096</u> 28 880
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 475</u> 29 181	<u>39 402</u> 29 181
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 576</u> 28 297	<u>38 503</u> 28 297
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>39 870</u> 28 586	<u>38 797</u> 28 586
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 475</u> 29 181	<u>39 402</u> 29 181
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>40 787</u> 29 488	<u>39 714</u> 29 488
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>40 787</u> 29 488	<u>39 714</u> 29 488
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 105</u> 29 802	<u>40 033</u> 29 802

212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 619</u> 31 049	<u>40 691</u> 30 450	<u>41 764</u> 30 450	<u>36 594</u> 30 450	<u>38 740</u> 30 450	<u>40 691</u> 30 450
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 965</u> 31 390	<u>41 031</u> 30 785	<u>42 104</u> 30 785	<u>36 934</u> 30 785	<u>39 080</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 432</u> 30 554	<u>42 972</u> 30 535	<u>44 484</u> 30 535	<u>37 954</u> 30 535	<u>40 582</u> 30 535	<u>42 972</u> 30 535
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 429</u> 30 862	<u>41 091</u> 30 844	<u>42 164</u> 30 844	<u>36 994</u> 30 844	<u>39 140</u> 30 844	<u>41 091</u> 30 844
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 075</u> 31 499	<u>41 737</u> 31 480	<u>42 810</u> 31 480	<u>37 640</u> 31 480	<u>39 786</u> 31 480	<u>41 737</u> 31 480
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 409</u> 31 827	<u>42 070</u> 31 808	<u>43 143</u> 31 808	<u>37 974</u> 31 808	<u>40 119</u> 31 808	<u>42 070</u> 31 808
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 429</u> 30 862	<u>41 091</u> 30 844	<u>42 164</u> 30 844	<u>36 994</u> 30 844	<u>39 140</u> 30 844	<u>41 091</u> 30 844
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 749</u> 31 177	<u>41 411</u> 31 158	<u>42 483</u> 31 158	<u>37 314</u> 31 158	<u>39 460</u> 31 158	<u>41 411</u> 31 158
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 409</u> 31 827	<u>42 070</u> 31 808	<u>43 143</u> 31 808	<u>37 974</u> 31 808	<u>40 119</u> 31 808	<u>42 070</u> 31 808
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 749</u> 32 162	<u>42 410</u> 32 142	<u>43 483</u> 32 142	<u>38 314</u> 32 142	<u>40 460</u> 32 142	<u>42 410</u> 32 142
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 749</u> 32 162	<u>42 410</u> 32 142	<u>43 483</u> 32 142	<u>38 314</u> 32 142	<u>40 460</u> 32 142	<u>42 410</u> 32 142
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 097</u> 32 504	<u>42 758</u> 32 484	<u>43 831</u> 32 484	<u>38 661</u> 32 484	<u>40 807</u> 32 484	<u>42 758</u> 32 484

212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 691</u> 30 450	<u>33 161</u> 30 450	<u>35 760</u> 30 450	<u>41 764</u> 30 450	<u>40 691</u> 30 450	<u>41 764</u> 30 450
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>41 031</u> 30 785	<u>33 501</u> 30 785	<u>36 100</u> 30 785	<u>42 104</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785	<u>42 104</u> 30 785
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 972</u> 30 535	<u>33 365</u> 30 535	<u>36 686</u> 30 535	<u>44 484</u> 30 535	<u>42 972</u> 30 535	<u>44 484</u> 30 535
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 091</u> 30 844	<u>33 561</u> 30 844	<u>36 160</u> 30 844	<u>42 164</u> 30 844	<u>41 091</u> 30 844	<u>42 164</u> 30 844
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 737</u> 31 480	<u>34 207</u> 31 480	<u>36 806</u> 31 480	<u>42 810</u> 31 480	<u>41 737</u> 31 480	<u>42 810</u> 31 480
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 070</u> 31 808	<u>34 540</u> 31 808	<u>37 140</u> 31 808	<u>43 143</u> 31 808	<u>42 070</u> 31 808	<u>43 143</u> 31 808
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 091</u> 30 844	<u>33 561</u> 30 844	<u>36 160</u> 30 844	<u>42 164</u> 30 844	<u>41 091</u> 30 844	<u>42 164</u> 30 844
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 411</u> 31 158	<u>33 881</u> 31 158	<u>36 480</u> 31 158	<u>42 483</u> 31 158	<u>41 411</u> 31 158	<u>42 483</u> 31 158
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 070</u> 31 808	<u>34 540</u> 31 808	<u>37 140</u> 31 808	<u>43 143</u> 31 808	<u>42 070</u> 31 808	<u>43 143</u> 31 808
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 410</u> 32 142	<u>34 880</u> 32 142	<u>37 480</u> 32 142	<u>43 483</u> 32 142	<u>42 410</u> 32 142	<u>43 483</u> 32 142
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 410</u> 32 142	<u>34 880</u> 32 142	<u>37 480</u> 32 142	<u>43 483</u> 32 142	<u>42 410</u> 32 142	<u>43 483</u> 32 142
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 758</u> 32 484	<u>35 228</u> 32 484	<u>37 827</u> 32 484	<u>43 831</u> 32 484	<u>42 758</u> 32 484	<u>43 831</u> 32 484

212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>41 764</u> 30 450	<u>40 691</u> 30 450
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 104</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 484</u> 30 535	<u>42 972</u> 30 535
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 164</u> 30 844	<u>41 091</u> 30 844
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 810</u> 31 480	<u>41 737</u> 31 480
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 143</u> 31 808	<u>42 070</u> 31 808
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 164</u> 30 844	<u>41 091</u> 30 844
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 483</u> 31 158	<u>41 411</u> 31 158
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>43 143</u> 31 808	<u>42 070</u> 31 808
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 483</u> 32 142	<u>42 410</u> 32 142
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 483</u> 32 142	<u>42 410</u> 32 142
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 831</u> 32 484	<u>42 758</u> 32 484

212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 815</u> 33 211	<u>43 475</u> 33 190	<u>44 548</u> 33 190	<u>39 379</u> 33 190	<u>41 524</u> 33 190	<u>43 475</u> 33 190
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 185</u> 33 576	<u>43 846</u> 33 555	<u>44 919</u> 33 555	<u>39 749</u> 33 555	<u>41 895</u> 33 555	<u>43 846</u> 33 555
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 674</u> 31 776	<u>43 903</u> 31 451	<u>45 414</u> 31 451	<u>38 884</u> 31 451	<u>41 513</u> 31 451	<u>43 903</u> 31 451
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 683</u> 32 097	<u>42 031</u> 31 769	<u>43 104</u> 31 769	<u>37 934</u> 31 769	<u>40 080</u> 31 769	<u>42 031</u> 31 769
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 356</u> 32 759	<u>42 696</u> 32 424	<u>43 769</u> 32 424	<u>38 600</u> 32 424	<u>40 746</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 702</u> 33 100	<u>43 040</u> 32 762	<u>44 112</u> 32 762	<u>38 943</u> 32 762	<u>41 089</u> 32 762	<u>43 040</u> 32 762
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 683</u> 32 097	<u>42 031</u> 31 769	<u>43 104</u> 31 769	<u>37 934</u> 31 769	<u>40 080</u> 31 769	<u>42 031</u> 31 769
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 016</u> 32 425	<u>42 360</u> 32 093	<u>43 433</u> 32 093	<u>38 264</u> 32 093	<u>40 410</u> 32 093	<u>42 360</u> 32 093
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 702</u> 33 100	<u>43 040</u> 32 762	<u>44 112</u> 32 762	<u>38 943</u> 32 762	<u>41 089</u> 32 762	<u>43 040</u> 32 762
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 056</u> 33 448	<u>43 390</u> 33 107	<u>44 463</u> 33 107	<u>39 293</u> 33 107	<u>41 439</u> 33 107	<u>43 390</u> 33 107
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 056</u> 33 448	<u>43 390</u> 33 107	<u>44 463</u> 33 107	<u>39 293</u> 33 107	<u>41 439</u> 33 107	<u>43 390</u> 33 107
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 418</u> 33 804	<u>43 748</u> 33 459	<u>44 821</u> 33 459	<u>39 651</u> 33 459	<u>41 797</u> 33 459	<u>43 748</u> 33 459

212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 475</u> 33 190	<u>35 945</u> 33 190	<u>38 545</u> 33 190	<u>44 548</u> 33 190	<u>43 475</u> 33 190	<u>44 548</u> 33 190
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 846</u> 33 555	<u>36 316</u> 33 555	<u>38 915</u> 33 555	<u>44 919</u> 33 555	<u>43 846</u> 33 555	<u>44 919</u> 33 555
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 903</u> 31 451	<u>34 295</u> 31 451	<u>37 616</u> 31 451	<u>45 414</u> 31 451	<u>43 903</u> 31 451	<u>45 414</u> 31 451
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 031</u> 31 769	<u>34 501</u> 31 769	<u>37 100</u> 31 769	<u>43 104</u> 31 769	<u>42 031</u> 31 769	<u>43 104</u> 31 769
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>42 696</u> 32 424	<u>35 167</u> 32 424	<u>37 766</u> 32 424	<u>43 769</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424	<u>43 769</u> 32 424
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>43 040</u> 32 762	<u>35 510</u> 32 762	<u>38 109</u> 32 762	<u>44 112</u> 32 762	<u>43 040</u> 32 762	<u>44 112</u> 32 762
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 031</u> 31 769	<u>34 501</u> 31 769	<u>37 100</u> 31 769	<u>43 104</u> 31 769	<u>42 031</u> 31 769	<u>43 104</u> 31 769
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>42 360</u> 32 093	<u>34 830</u> 32 093	<u>37 430</u> 32 093	<u>43 433</u> 32 093	<u>42 360</u> 32 093	<u>43 433</u> 32 093
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 040</u> 32 762	<u>35 510</u> 32 762	<u>38 109</u> 32 762	<u>44 112</u> 32 762	<u>43 040</u> 32 762	<u>44 112</u> 32 762
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>43 390</u> 33 107	<u>35 860</u> 33 107	<u>38 459</u> 33 107	<u>44 463</u> 33 107	<u>43 390</u> 33 107	<u>44 463</u> 33 107
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>43 390</u> 33 107	<u>35 860</u> 33 107	<u>38 459</u> 33 107	<u>44 463</u> 33 107	<u>43 390</u> 33 107	<u>44 463</u> 33 107
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>43 748</u> 33 459	<u>36 218</u> 33 459	<u>38 817</u> 33 459	<u>44 821</u> 33 459	<u>43 748</u> 33 459	<u>44 821</u> 33 459

212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 548</u> 33 190	<u>43 475</u> 33 190
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 919</u> 33 555	<u>43 846</u> 33 555
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 414</u> 31 451	<u>43 903</u> 31 451
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 104</u> 31 769	<u>42 031</u> 31 769
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 769</u> 32 424	<u>42 696</u> 32 424
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 112</u> 32 762	<u>43 040</u> 32 762
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>43 104</u> 31 769	<u>42 031</u> 31 769
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 433</u> 32 093	<u>42 360</u> 32 093
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>44 112</u> 32 762	<u>43 040</u> 32 762
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 463</u> 33 107	<u>43 390</u> 33 107
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 463</u> 33 107	<u>43 390</u> 33 107
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 821</u> 33 459	<u>43 748</u> 33 459

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 164</u> 34 539	<u>44 487</u> 34 186	<u>45 560</u> 34 186	<u>40 390</u> 34 186	<u>42 536</u> 34 186	<u>44 487</u> 34 186
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 550</u> 34 919	<u>44 868</u> 34 562	<u>45 941</u> 34 562	<u>40 772</u> 34 562	<u>42 918</u> 34 562	<u>44 868</u> 34 562

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 824</u> 18 144	<u>29 477</u> 17 253	<u>30 989</u> 17 253	<u>24 459</u> 17 253	<u>27 087</u> 17 253	<u>29 477</u> 17 253
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 273</u> 18 586	<u>30 003</u> 17 770	<u>31 515</u> 17 770	<u>24 985</u> 17 770	<u>27 613</u> 17 770	<u>30 003</u> 17 770
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 730</u> 19 036	<u>30 545</u> 18 304	<u>32 056</u> 18 304	<u>25 526</u> 18 304	<u>28 155</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 741</u> 20 031	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196	<u>26 434</u> 19 196	<u>29 062</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 741</u> 20 031	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196	<u>26 434</u> 19 196	<u>29 062</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 753</u> 21 027	<u>32 359</u> 20 089	<u>33 871</u> 20 089	<u>27 341</u> 20 089	<u>29 969</u> 20 089	<u>32 359</u> 20 089
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 177</u> 22 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>35 231</u> 21 429	<u>28 701</u> 21 429	<u>31 330</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>44 487</u> 34 186	<u>36 957</u> 34 186	<u>39 556</u> 34 186	<u>45 560</u> 34 186	<u>44 487</u> 34 186	<u>45 560</u> 34 186
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 868</u> 34 562	<u>37 339</u> 34 562	<u>39 938</u> 34 562	<u>45 941</u> 34 562	<u>44 868</u> 34 562	<u>45 941</u> 34 562

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>29 477</u> 17 253	<u>19 870</u> 17 253	<u>23 191</u> 17 253	<u>30 989</u> 17 253	<u>29 477</u> 17 253	<u>30 989</u> 17 253
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 003</u> 17 770	<u>20 396</u> 17 770	<u>23 717</u> 17 770	<u>31 515</u> 17 770	<u>30 003</u> 17 770	<u>31 515</u> 17 770
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 545</u> 18 304	<u>20 937</u> 18 304	<u>24 258</u> 18 304	<u>32 056</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304	<u>32 056</u> 18 304
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 452</u> 19 196	<u>21 844</u> 19 196	<u>25 166</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 452</u> 19 196	<u>21 844</u> 19 196	<u>25 166</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>32 359</u> 20 089	<u>22 752</u> 20 089	<u>26 073</u> 20 089	<u>33 871</u> 20 089	<u>32 359</u> 20 089	<u>33 871</u> 20 089
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 720</u> 21 429	<u>24 112</u> 21 429	<u>27 433</u> 21 429	<u>35 231</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>35 231</u> 21 429

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 560</u> 34 186	<u>44 487</u> 34 186
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 941</u> 34 562	<u>44 868</u> 34 562

212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 989</u> 17 253	<u>29 477</u> 17 253
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 515</u> 17 770	<u>30 003</u> 17 770
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>32 056</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 964</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 964</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 871</u> 20 089	<u>32 359</u> 20 089
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>35 231</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429

212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 374</u> 23 607	<u>34 627</u> 22 321	<u>36 139</u> 22 321	<u>29 609</u> 22 321	<u>32 237</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 840</u> 25 049	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>31 423</u> 24 107	<u>34 051</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 840</u> 25 049	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>31 423</u> 24 107	<u>34 051</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 264</u> 26 451	<u>37 802</u> 25 446	<u>39 314</u> 25 446	<u>32 784</u> 25 446	<u>35 412</u> 25 446	<u>37 802</u> 25 446
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 009</u> 18 326	<u>29 652</u> 17 425	<u>31 164</u> 17 425	<u>24 634</u> 17 425	<u>27 263</u> 17 425	<u>29 652</u> 17 425
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 462</u> 18 772	<u>30 183</u> 17 948	<u>31 695</u> 17 948	<u>25 165</u> 17 948	<u>27 794</u> 17 948	<u>30 183</u> 17 948
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 923</u> 19 226	<u>30 731</u> 18 487	<u>32 242</u> 18 487	<u>25 712</u> 18 487	<u>28 341</u> 18 487	<u>30 731</u> 18 487
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 945</u> 20 232	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388	<u>26 629</u> 19 388	<u>29 257</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 945</u> 20 232	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388	<u>26 629</u> 19 388	<u>29 257</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 966</u> 21 237	<u>32 563</u> 20 290	<u>34 075</u> 20 290	<u>27 545</u> 20 290	<u>30 173</u> 20 290	<u>32 563</u> 20 290
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 405</u> 22 653	<u>33 937</u> 21 643	<u>35 449</u> 21 643	<u>28 919</u> 21 643	<u>31 548</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 614</u> 23 843	<u>34 854</u> 22 545	<u>36 365</u> 22 545	<u>29 835</u> 22 545	<u>32 464</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545

212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 627</u> 22 321	<u>25 019</u> 22 321	<u>28 341</u> 22 321	<u>36 139</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>36 139</u> 22 321
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>26 834</u> 24 107	<u>30 155</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>26 834</u> 24 107	<u>30 155</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 802</u> 25 446	<u>28 194</u> 25 446	<u>31 516</u> 25 446	<u>39 314</u> 25 446	<u>37 802</u> 25 446	<u>39 314</u> 25 446
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>29 652</u> 17 425	<u>20 045</u> 17 425	<u>23 366</u> 17 425	<u>31 164</u> 17 425	<u>29 652</u> 17 425	<u>31 164</u> 17 425
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>30 183</u> 17 948	<u>20 576</u> 17 948	<u>23 897</u> 17 948	<u>31 695</u> 17 948	<u>30 183</u> 17 948	<u>31 695</u> 17 948
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 731</u> 18 487	<u>21 123</u> 18 487	<u>24 444</u> 18 487	<u>32 242</u> 18 487	<u>30 731</u> 18 487	<u>32 242</u> 18 487
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 647</u> 19 388	<u>22 039</u> 19 388	<u>25 361</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 647</u> 19 388	<u>22 039</u> 19 388	<u>25 361</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 563</u> 20 290	<u>22 956</u> 20 290	<u>26 277</u> 20 290	<u>34 075</u> 20 290	<u>32 563</u> 20 290	<u>34 075</u> 20 290
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 937</u> 21 643	<u>24 330</u> 21 643	<u>27 651</u> 21 643	<u>35 449</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>35 449</u> 21 643
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 854</u> 22 545	<u>25 246</u> 22 545	<u>28 567</u> 22 545	<u>36 365</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>36 365</u> 22 545

212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 139</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 314</u> 25 446	<u>37 802</u> 25 446
212-102-0200	7473-2010	3				
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 164</u> 17 425	<u>29 652</u> 17 425
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 695</u> 17 948	<u>30 183</u> 17 948
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>32 242</u> 18 487	<u>30 731</u> 18 487
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 159</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 159</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 075</u> 20 290	<u>32 563</u> 20 290
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 449</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 365</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545

212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 094</u> 25 300	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>31 668</u> 24 348	<u>34 296</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 094</u> 25 300	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>31 668</u> 24 348	<u>34 296</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 532</u> 26 715	<u>38 060</u> 25 701	<u>39 572</u> 25 701	<u>33 042</u> 25 701	<u>35 671</u> 25 701	<u>38 060</u> 25 701

212-103.

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			

212-102-0209	25	3	1	2400	$\frac{36\,686}{24\,348}$	$\frac{27\,079}{24\,348}$	$\frac{30\,400}{24\,348}$	$\frac{38\,198}{24\,348}$	$\frac{36\,686}{24\,348}$	$\frac{38\,198}{24\,348}$
212-102-0210	27,5	3	1	2400	$\frac{36\,686}{24\,348}$	$\frac{27\,079}{24\,348}$	$\frac{30\,400}{24\,348}$	$\frac{38\,198}{24\,348}$	$\frac{36\,686}{24\,348}$	$\frac{38\,198}{24\,348}$
212-102-0211	30	3	1	2400	$\frac{38\,060}{25\,701}$	$\frac{28\,453}{25\,701}$	$\frac{31\,774}{25\,701}$	$\frac{39\,572}{25\,701}$	$\frac{38\,060}{25\,701}$	$\frac{39\,572}{25\,701}$

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$

8.04-08-2023

144

				,		
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 572</u> 25 701	<u>38 060</u> 25 701

				,		
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612

8.04-08-2023

146

212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 723</u> 14 304	<u>23 652</u> 12 500	<u>25 038</u> 12 500	<u>19 052</u> 12 500	<u>21 462</u> 12 500	<u>23 652</u> 12 500
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 188</u> 15 746	<u>25 467</u> 14 286	<u>26 853</u> 14 286	<u>20 867</u> 14 286	<u>23 276</u> 14 286	<u>25 467</u> 14 286
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 653</u> 17 188	<u>27 281</u> 16 071	<u>28 667</u> 16 071	<u>22 681</u> 16 071	<u>25 091</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 652</u> 12 500	<u>14 846</u> 12 500	<u>17 890</u> 12 500	<u>25 038</u> 12 500	<u>23 652</u> 12 500	<u>25 038</u> 12 500
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 467</u> 14 286	<u>16 660</u> 14 286	<u>19 704</u> 14 286	<u>26 853</u> 14 286	<u>25 467</u> 14 286	<u>26 853</u> 14 286
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 281</u> 16 071	<u>18 474</u> 16 071	<u>21 519</u> 16 071	<u>28 667</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>28 667</u> 16 071

212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 038</u> 12 500	<u>23 652</u> 12 500
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 853</u> 14 286	<u>25 467</u> 14 286
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 667</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 850</u> 18 366	<u>28 188</u> 16 964	<u>29 574</u> 16 964	<u>23 588</u> 16 964	<u>25 998</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 725</u> 19 227	<u>28 732</u> 17 500	<u>30 118</u> 17 500	<u>24 132</u> 17 500	<u>26 542</u> 17 500	<u>28 732</u> 17 500
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 873</u> 20 357	<u>30 002</u> 18 750	<u>31 388</u> 18 750	<u>25 402</u> 18 750	<u>27 812</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 524</u> 21 982	<u>31 817</u> 20 536	<u>33 203</u> 20 536	<u>27 217</u> 20 536	<u>29 626</u> 20 536	<u>31 817</u> 20 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 760</u> 23 198	<u>32 860</u> 21 563	<u>34 246</u> 21 563	<u>28 260</u> 21 563	<u>30 669</u> 21 563	<u>32 860</u> 21 563
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 065</u> 24 482	<u>33 955</u> 22 641	<u>35 341</u> 22 641	<u>29 355</u> 22 641	<u>31 765</u> 22 641	<u>33 955</u> 22 641
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 442</u> 25 838	<u>35 106</u> 23 773	<u>36 491</u> 23 773	<u>30 505</u> 23 773	<u>32 915</u> 23 773	<u>35 106</u> 23 773
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 797</u> 18 204	<u>31 996</u> 16 798	<u>34 754</u> 17 440	<u>22 905</u> 17 440	<u>24 732</u> 17 207	<u>29 496</u> 17 440
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>21 352</u> 18 750	<u>34 753</u> 19 501	<u>37 616</u> 20 246	<u>25 767</u> 20 246	<u>27 556</u> 19 976	<u>32 358</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 713</u> 20 089	<u>35 343</u> 20 079	<u>38 228</u> 20 847	<u>26 380</u> 20 847	<u>28 161</u> 20 569	<u>32 971</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 074</u> 21 429	<u>36 329</u> 21 046	<u>39 252</u> 21 851	<u>27 404</u> 21 851	<u>29 171</u> 21 559	<u>33 995</u> 21 851
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 888</u> 23 214	<u>36 918</u> 21 624	<u>39 864</u> 22 450	<u>28 015</u> 22 450	<u>29 774</u> 22 150	<u>34 606</u> 22 450

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 188</u> 16 964	<u>19 382</u> 16 964	<u>22 426</u> 16 964	<u>29 574</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>29 574</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 732</u> 17 500	<u>19 926</u> 17 500	<u>22 970</u> 17 500	<u>30 118</u> 17 500	<u>28 732</u> 17 500	<u>30 118</u> 17 500
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>30 002</u> 18 750	<u>21 196</u> 18 750	<u>24 240</u> 18 750	<u>31 388</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>31 388</u> 18 750
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 817</u> 20 536	<u>23 010</u> 20 536	<u>26 054</u> 20 536	<u>33 203</u> 20 536	<u>31 817</u> 20 536	<u>33 203</u> 20 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 860</u> 21 563	<u>24 053</u> 21 563	<u>27 098</u> 21 563	<u>34 246</u> 21 563	<u>32 860</u> 21 563	<u>34 246</u> 21 563
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 955</u> 22 641	<u>25 149</u> 22 641	<u>28 193</u> 22 641	<u>35 341</u> 22 641	<u>33 955</u> 22 641	<u>35 341</u> 22 641
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 106</u> 23 773	<u>26 299</u> 23 773	<u>29 343</u> 23 773	<u>36 491</u> 23 773	<u>35 106</u> 23 773	<u>36 491</u> 23 773
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 219</u> 17 484	<u>20 078</u> 17 440	<u>22 331</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440	<u>29 247</u> 17 440	<u>34 754</u> 17 440
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>29 089</u> 20 297	<u>22 940</u> 20 246	<u>25 193</u> 20 246	<u>37 616</u> 20 246	<u>32 109</u> 20 246	<u>37 616</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>29 703</u> 20 899	<u>23 553</u> 20 847	<u>25 806</u> 20 847	<u>38 228</u> 20 847	<u>32 722</u> 20 847	<u>38 228</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 729</u> 21 905	<u>24 576</u> 21 851	<u>26 829</u> 21 851	<u>39 252</u> 21 851	<u>33 745</u> 21 851	<u>39 252</u> 21 851
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>31 342</u> 22 506	<u>25 188</u> 22 450	<u>27 441</u> 22 450	<u>39 864</u> 22 450	<u>34 357</u> 22 450	<u>39 864</u> 22 450

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 574</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 118</u> 17 500	<u>28 732</u> 17 500
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 388</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>33 203</u> 20 536	<u>31 817</u> 20 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 246</u> 21 563	<u>32 860</u> 21 563
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 341</u> 22 641	<u>33 955</u> 22 641
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 491</u> 23 773	<u>35 106</u> 23 773
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>34 754</u> 17 440	<u>31 738</u> 17 440
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>37 616</u> 20 246	<u>34 600</u> 20 246
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>38 228</u> 20 847	<u>35 212</u> 20 847
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 252</u> 21 851	<u>36 236</u> 21 851
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 864</u> 22 450	<u>36 848</u> 22 450

212-401-0206	150	3	1	2200	<u>28 609</u> 25 893					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>29 517</u> 26 786					
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 847</u> 11 705	<u>26 679</u> 11 586	<u>29 234</u> 12 028	<u>17 385</u> 12 028	<u>19 286</u> 11 868	<u>23 976</u> 12 028

212-402.

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 055</u> 29 078	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>30 990</u> 28 030	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>28 994</u> 26 065	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>28 301</u> 25 384	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197

8.04-08-2023

212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>20 686</u> 12 059	<u>14 558</u> 12 028	<u>16 811</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028	<u>23 727</u> 12 028	<u>29 234</u> 12 028

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197

212-401-0206	150	3	1	2200		
212-401-0207	200	3	1	2200		
212-401-0300	- 28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>29 234</u> 12 028	<u>26 218</u> 12 028

212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 407</u> 28 864	<u>33 407</u> 28 864
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 346</u> 27 824	<u>32 346</u> 27 824
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 357</u> 25 874	<u>30 357</u> 25 874
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 667</u> 25 197	<u>29 667</u> 25 197

212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{28\,781}{25\,856}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$	$\frac{30\,145}{25\,666}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{30\,999}{28\,554}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$	$\frac{32\,051}{28\,344}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{46\,750}{43\,747}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$	$\frac{47\,930}{43\,426}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{42\,976}{40\,342}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$	$\frac{43\,986}{40\,046}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	(1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	(3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	(5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

212-501.

212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>991</u> 970	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>892</u> 873	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>794</u> 777	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>733</u> 717	<u>569</u> 556

212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 145</u> 25 666	<u>30 145</u> 25 666
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 051</u> 28 344	<u>32 051</u> 28 344
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 930</u> 43 426	<u>47 930</u> 43 426
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>43 986</u> 40 046	<u>43 986</u> 40 046
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	(0,7) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	(1,8) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	(3) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	(5) ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 391</u> 22 013	<u>23 188</u> 22 013	<u>23 353</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 391</u> 22 013	<u>23 188</u> 22 013	<u>23 353</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 391</u> 22 013	<u>23 188</u> 22 013	<u>23 353</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 391</u> 22 013	<u>23 188</u> 22 013	<u>23 353</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 498</u> 23 143	<u>24 340</u> 23 143	<u>24 505</u> 23 143	<u>25 544</u> 23 143	<u>25 544</u> 23 143	<u>25 544</u> 23 143
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 498</u> 23 143	<u>24 340</u> 23 143	<u>24 505</u> 23 143	<u>25 544</u> 23 143	<u>25 544</u> 23 143	<u>25 544</u> 23 143
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 572</u> 23 197	<u>24 395</u> 23 197	<u>24 561</u> 23 197	<u>25 599</u> 23 197	<u>25 599</u> 23 197	<u>25 599</u> 23 197
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 572</u> 23 197	<u>24 395</u> 23 197	<u>24 561</u> 23 197	<u>25 599</u> 23 197	<u>25 599</u> 23 197	<u>25 599</u> 23 197
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 799</u> 23 431	<u>24 634</u> 23 431	<u>24 800</u> 23 431	<u>25 838</u> 23 431	<u>25 838</u> 23 431	<u>25 838</u> 23 431
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 799</u> 23 431	<u>24 634</u> 23 431	<u>24 800</u> 23 431	<u>25 838</u> 23 431	<u>25 838</u> 23 431	<u>25 838</u> 23 431
212-501-0300	1225-2019									

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 391</u> 22 013	<u>24 391</u> 22 013
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 544</u> 23 143	<u>25 544</u> 23 143
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 544</u> 23 143	<u>25 544</u> 23 143
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 599</u> 23 197	<u>25 599</u> 23 197
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 599</u> 23 197	<u>25 599</u> 23 197
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 838</u> 23 431	<u>25 838</u> 23 431
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 838</u> 23 431	<u>25 838</u> 23 431
212-501-0300	1225-2019					

212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 801</u> 19 343	<u>22 747</u> 19 343	<u>23 372</u> 19 343	<u>21 707</u> 19 343	<u>21 552</u> 19 343	<u>22 401</u> 19 343
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 041</u> 18 598	<u>21 987</u> 18 598	<u>22 611</u> 18 598	<u>20 947</u> 18 598	<u>20 792</u> 18 598	<u>21 640</u> 18 598
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 982</u> 15 599	<u>18 928</u> 15 599	<u>19 552</u> 15 599	<u>17 887</u> 15 599	<u>17 732</u> 15 599	<u>18 581</u> 15 599
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 796</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 449</u> 19 888	<u>21 895</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 796</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 449</u> 19 888	<u>21 895</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 633</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>23 293</u> 21 696	<u>23 739</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>19 306</u> 17 878	<u>21 253</u> 17 878	<u>21 877</u> 17 878	<u>20 212</u> 17 878	<u>20 057</u> 17 878	<u>20 906</u> 17 878

212-502.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

212-501-0301	, I		1	1000	<u>23 372</u> 19 343	<u>22 591</u> 19 343
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 611</u> 18 598	<u>21 831</u> 18 598
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 552</u> 15 599	<u>18 772</u> 15 599
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>21 877</u> 17 878	<u>21 096</u> 17 878

--	--	--	--	--	--	--

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 929</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956	<u>25 598</u> 23 956	<u>26 044</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 929</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956	<u>25 598</u> 23 956	<u>26 044</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 179</u> 16 933	<u>19 352</u> 16 933	<u>20 913</u> 16 933	<u>19 595</u> 16 933	<u>19 266</u> 16 933	<u>20 306</u> 16 933
212-502-0104	, II		1	1000	<u>18 680</u> 16 444	<u>18 854</u> 16 444	<u>20 414</u> 16 444	<u>19 096</u> 16 444	<u>18 767</u> 16 444	<u>19 807</u> 16 444

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 727</u> 31 631	<u>34 202</u> 31 631	<u>34 202</u> 31 631	<u>33 427</u> 31 631	<u>33 873</u> 31 631	<u>34 202</u> 31 631
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 491</u> 30 415	<u>32 961</u> 30 415	<u>32 961</u> 30 415	<u>32 186</u> 30 415	<u>32 632</u> 30 415	<u>32 961</u> 30 415
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 302</u> 29 245	<u>31 768</u> 29 245	<u>31 768</u> 29 245	<u>30 993</u> 29 245	<u>31 438</u> 29 245	<u>31 768</u> 29 245

212-6.**212-601.**

-

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 374</u> 23 956	<u>25 170</u> 23 956	<u>25 335</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 374</u> 23 956	<u>25 170</u> 23 956	<u>25 335</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 959</u> 16 933	<u>19 196</u> 16 933	<u>19 456</u> 16 933	<u>19 907</u> 16 933	<u>19 786</u> 16 933	<u>20 566</u> 16 933
212-502-0104	, II		1	1000	<u>19 460</u> 16 444	<u>18 697</u> 16 444	<u>18 958</u> 16 444	<u>19 408</u> 16 444	<u>19 287</u> 16 444	<u>20 067</u> 16 444

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 066</u> 31 631	<u>32 998</u> 31 631	<u>33 164</u> 31 631	<u>34 202</u> 31 631	<u>34 202</u> 31 631	<u>34 202</u> 31 631
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 825</u> 30 415	<u>31 757</u> 30 415	<u>31 923</u> 30 415	<u>32 961</u> 30 415	<u>32 961</u> 30 415	<u>32 961</u> 30 415
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 632</u> 29 245	<u>30 564</u> 29 245	<u>30 730</u> 29 245	<u>31 768</u> 29 245	<u>31 768</u> 29 245	<u>31 768</u> 29 245

212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 374</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 374</u> 23 956	<u>26 374</u> 23 956
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 913</u> 16 933	<u>19 699</u> 16 933
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 414</u> 16 444	<u>19 200</u> 16 444

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>34 202</u> 31 631	<u>34 202</u> 31 631
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 961</u> 30 415	<u>32 961</u> 30 415
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 768</u> 29 245	<u>31 768</u> 29 245

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\ 246}{17\ 294}$					

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{102\ 610}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$	$\frac{110\ 592}{95\ 536}$	$\frac{105\ 255}{95\ 536}$	$\frac{107\ 808}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{102\ 610}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$	$\frac{110\ 592}{95\ 536}$	$\frac{105\ 255}{95\ 536}$	$\frac{107\ 808}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{109\ 976}{102\ 679}$	$\frac{117\ 495}{102\ 679}$	$\frac{117\ 959}{102\ 679}$	$\frac{112\ 622}{102\ 679}$	$\frac{115\ 174}{102\ 679}$	$\frac{117\ 495}{102\ 679}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{115\ 271}{107\ 813}$	$\frac{122\ 789}{107\ 813}$	$\frac{123\ 253}{107\ 813}$	$\frac{117\ 916}{107\ 813}$	$\frac{120\ 469}{107\ 813}$	$\frac{122\ 789}{107\ 813}$

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$	$\frac{102\ 053}{95\ 536}$	$\frac{104\ 679}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$	$\frac{102\ 053}{95\ 536}$	$\frac{104\ 679}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{117\ 495}{102\ 679}$	$\frac{109\ 419}{102\ 679}$	$\frac{112\ 045}{102\ 679}$	$\frac{117\ 495}{102\ 679}$	$\frac{117\ 495}{102\ 679}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{122\ 789}{107\ 813}$	$\frac{114\ 714}{107\ 813}$	$\frac{117\ 340}{107\ 813}$	$\frac{122\ 789}{107\ 813}$	$\frac{122\ 789}{107\ 813}$

212-601-0100	- 1168-2006					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$	$\frac{110\ 592}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$	$\frac{110\ 592}{95\ 536}$	$\frac{110\ 128}{95\ 536}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{117\ 495}{102\ 679}$	$\frac{117\ 959}{102\ 679}$	$\frac{117\ 495}{102\ 679}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{122\ 789}{107\ 813}$	$\frac{123\ 253}{107\ 813}$	$\frac{122\ 789}{107\ 813}$

213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>79 983</u> 63 281	<u>72 645</u> 63 281	<u>77 708</u> 63 281	<u>76 733</u> 63 281	<u>79 171</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>91 256</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714	<u>98 649</u> 85 714	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>91 256</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714	<u>98 649</u> 85 714	<u>94 114</u> 85 714	<u>96 283</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 464</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 857</u> 94 643	<u>103 322</u> 94 643	<u>105 491</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 464</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 857</u> 94 643	<u>103 322</u> 94 643	<u>105 491</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>100 464</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 857</u> 94 643	<u>103 322</u> 94 643	<u>105 491</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>100 464</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 857</u> 94 643	<u>103 322</u> 94 643	<u>105 491</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>110 793</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>120 372</u> 102 679	<u>113 967</u> 102 679	<u>117 030</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>101 383</u> 94 643	<u>108 339</u> 94 643	<u>108 768</u> 94 643	<u>103 831</u> 94 643	<u>106 192</u> 94 643	<u>108 339</u> 94 643

213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 045</u> 63 281	<u>79 171</u> 63 281	<u>82 485</u> 63 281	<u>79 983</u> 63 281	<u>71 280</u> 63 281
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>98 254</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 625</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>98 254</u> 85 714	<u>91 394</u> 85 714	<u>93 625</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>107 462</u> 94 643	<u>100 602</u> 94 643	<u>102 833</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>107 462</u> 94 643	<u>100 602</u> 94 643	<u>102 833</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>107 462</u> 94 643	<u>100 602</u> 94 643	<u>102 833</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>107 462</u> 94 643	<u>100 602</u> 94 643	<u>102 833</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .							
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>119 815</u> 102 679	<u>110 125</u> 102 679	<u>113 276</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>108 339</u> 94 643	<u>100 868</u> 94 643	<u>103 297</u> 94 643	<u>108 339</u> 94 643	<u>108 339</u> 94 643

213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .					
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>84 045</u> 63 281	<u>81 705</u> 63 281	<u>80 795</u> 63 281
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .					
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>98 254</u> 85 714	<u>98 649</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>98 254</u> 85 714	<u>98 649</u> 85 714	<u>98 254</u> 85 714
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 857</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 857</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 857</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>107 462</u> 94 643	<u>107 857</u> 94 643	<u>107 462</u> 94 643
213-101-0500	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .					
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>119 815</u> 102 679	<u>120 372</u> 102 679	<u>119 815</u> 102 679
213-101-0600	250 120 88 ' ' 530-2012	1000 .					
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>108 339</u> 94 643	<u>108 768</u> 94 643	<u>108 339</u> 94 643

213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>104 606</u> 97 768	<u>111 561</u> 97 768	<u>111 991</u> 97 768	<u>107 053</u> 97 768	<u>109 415</u> 97 768	<u>111 561</u> 97 768
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>109 671</u> 102 679	<u>116 626</u> 102 679	<u>117 055</u> 102 679	<u>112 118</u> 102 679	<u>114 479</u> 102 679	<u>116 626</u> 102 679
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>114 275</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 659</u> 107 143	<u>116 722</u> 107 143	<u>119 083</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>118 879</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607	<u>126 263</u> 111 607	<u>121 326</u> 111 607	<u>123 687</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>104 401</u> 98 214	<u>112 022</u> 98 214	<u>112 451</u> 98 214	<u>107 514</u> 98 214	<u>109 875</u> 98 214	<u>112 022</u> 98 214
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>104 401</u> 98 214	<u>112 022</u> 98 214	<u>112 451</u> 98 214	<u>107 514</u> 98 214	<u>109 875</u> 98 214	<u>112 022</u> 98 214
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>113 609</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 659</u> 107 143	<u>116 722</u> 107 143	<u>119 083</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>113 609</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 659</u> 107 143	<u>116 722</u> 107 143	<u>119 083</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>113 609</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 659</u> 107 143	<u>116 722</u> 107 143	<u>119 083</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143

213-103.

-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>111 561</u> 97 768	<u>111 991</u> 97 768	<u>111 561</u> 97 768
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>116 626</u> 102 679	<u>117 055</u> 102 679	<u>116 626</u> 102 679
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 659</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>125 834</u> 111 607	<u>126 263</u> 111 607	<u>125 834</u> 111 607
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .					
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>112 022</u> 98 214	<u>112 451</u> 98 214	<u>112 022</u> 98 214
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>112 022</u> 98 214	<u>112 451</u> 98 214	<u>112 022</u> 98 214
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 659</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 659</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>121 230</u> 107 143	<u>121 659</u> 107 143	<u>121 230</u> 107 143

--	--	--	--	--	--	--	--

213-103-0900	65 - , i 250 120 3370-2019	1000 .								
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>71 911</u> 67 801	<u>85 828</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>74 212</u> 67 801	<u>76 269</u> 67 801	<u>80 020</u> 67 801
213-103-1000	65 - , i 250 120 3370-2019	1000 .								
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>81 178</u> 76 842	<u>95 327</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>83 518</u> 76 842	<u>85 608</u> 76 842	<u>89 422</u> 76 842

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			

213-103-0900	65 - , i 250 120 3370-2019	1000 .							
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>77 126</u> 67 801	<u>71 434</u> 67 801	<u>73 399</u> 67 801	<u>87 517</u> 67 801	<u>81 015</u> 67 801
213-103-1000	65 - , i 250 120 3370-2019	1000 .							
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>86 479</u> 76 842	<u>80 693</u> 76 842	<u>82 690</u> 76 842	<u>97 044</u> 76 842	<u>90 433</u> 76 842

213-103-0900	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .					
213-103-0901	150	1000 .	1	3000	<u>86 783</u> 67 801	<u>91 189</u> 67 801	<u>82 315</u> 67 801
213-103-1000	65 - 3370-2019 , i 250 120	1000 .					
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>96 298</u> 76 842	<u>100 778</u> 76 842	<u>91 756</u> 76 842

213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 933</u> 28 252	<u>30 146</u> 28 458	<u>30 146</u> 28 458	<u>30 231</u> 28 541		
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 510</u> 28 618	<u>30 776</u> 28 876	<u>30 776</u> 28 876	<u>30 883</u> 28 980	<u>28 883</u> 26 786	<u>29 616</u> 26 786
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 775</u> 28 985	<u>31 094</u> 29 294	<u>31 094</u> 29 294	<u>31 222</u> 29 419	<u>28 740</u> 26 786	<u>29 390</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					<u>26 899</u> 25 000	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					<u>27 085</u> 25 000	

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400						
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 371</u> 26 786	<u>31 851</u> 26 786	<u>30 630</u> 26 786	<u>28 668</u> 26 786	<u>29 445</u> 26 786	<u>32 178</u> 26 786
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 060</u> 26 786	<u>31 371</u> 26 786	<u>30 289</u> 26 786	<u>28 550</u> 26 786	<u>29 239</u> 26 786	<u>31 661</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						

				,		
213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400		
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 435</u> 26 786	<u>32 714</u> 26 786
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>33 662</u> 26 786	<u>32 136</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700		

				,						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					<u>26 853</u> 25 000	
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					<u>20 156</u> 19 046	
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					<u>20 200</u> 19 046	

213-304.

				,						
213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>394</u> 366	<u>493</u> 366	<u>516</u> 366	<u>415</u> 366	<u>429</u> 366	<u>458</u> 366
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>265</u> 250	<u>313</u> 250	<u>324</u> 250	<u>276</u> 250	<u>282</u> 250	<u>296</u> 250

213-306.

				,	
--	--	--	--	---	--

				,						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660						

				,						
213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	$\frac{442}{366}$	$\frac{395}{366}$	$\frac{411}{366}$	$\frac{493}{366}$	$\frac{464}{366}$	$\frac{493}{366}$
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	$\frac{288}{250}$	$\frac{266}{250}$	$\frac{274}{250}$	$\frac{313}{250}$	$\frac{299}{250}$	$\frac{313}{250}$

8.04-08-2023

184

				,		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800		
213-301-0300	()	3				
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460		
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660		

				,		
213-304-0100	945-92					
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>516</u> 366	<u>476</u> 366
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>324</u> 250	<u>304</u> 250

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

213-307.

213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

213-309.

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 676</u> 32 267

22.**221.****221-1.**

221-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>8 044</u> 7 694	<u>8 649</u> 8 291	<u>8 730</u> 8 371	<u>8 194</u> 7 694	<u>8 349</u> 7 694	<u>8 653</u> 7 694
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>8 757</u> 8 401	<u>9 365</u> 9 002	<u>9 447</u> 9 083	<u>8 905</u> 8 401	<u>9 058</u> 8 401	<u>9 357</u> 8 401
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>9 875</u> 9 507	<u>10 482</u> 10 107	<u>10 564</u> 10 188	<u>10 022</u> 9 507	<u>10 175</u> 9 507	<u>10 473</u> 9 507
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>10 833</u> 10 454	<u>11 442</u> 11 055	<u>11 524</u> 11 136	<u>10 981</u> 10 454	<u>11 133</u> 10 454	<u>11 431</u> 10 454
221-101-0115	300 10 19804-2012,		1	228	<u>11 970</u> 11 577	<u>12 578</u> 12 178	<u>12 660</u> 12 259	<u>12 117</u> 11 577	<u>12 270</u> 11 577	<u>12 568</u> 11 577
221-101-0116	300 11 19804-2012,		1	228	<u>13 333</u> 12 924	<u>13 941</u> 13 525	<u>14 023</u> 13 606	<u>13 480</u> 12 924	<u>13 633</u> 12 924	<u>13 931</u> 12 924
221-101-0117	300 12 19804-2012,		1	228	<u>14 684</u> 14 259	<u>15 292</u> 14 860	<u>15 374</u> 14 941	<u>14 832</u> 14 259	<u>14 984</u> 14 259	<u>15 282</u> 14 259

221-102.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>8 402</u> 7 694	<u>8 124</u> 7 694	<u>8 159</u> 7 694	<u>8 730</u> 8 371	<u>8 486</u> 8 131	<u>9 183</u> 7 694
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>9 110</u> 8 401	<u>8 836</u> 8 401	<u>8 871</u> 8 401	<u>9 447</u> 9 083	<u>9 202</u> 8 841	<u>9 881</u> 8 401
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>10 227</u> 9 507	<u>9 953</u> 9 507	<u>9 988</u> 9 507	<u>10 564</u> 10 188	<u>10 319</u> 9 946	<u>10 994</u> 9 507
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>11 185</u> 10 454	<u>10 911</u> 10 454	<u>10 946</u> 10 454	<u>11 524</u> 11 136	<u>11 278</u> 10 894	<u>11 952</u> 10 454
221-101-0115	300 10 19804-2012,		1	228	<u>12 322</u> 11 577	<u>12 048</u> 11 577	<u>12 083</u> 11 577	<u>12 660</u> 12 259	<u>12 415</u> 12 017	<u>13 089</u> 11 577
221-101-0116	300 11 19804-2012,		1	228	<u>13 685</u> 12 924	<u>13 411</u> 12 924	<u>13 446</u> 12 924	<u>14 023</u> 13 606	<u>13 778</u> 13 364	<u>14 452</u> 12 924
221-101-0117	300 12 19804-2012,		1	228	<u>15 036</u> 14 259	<u>14 762</u> 14 259	<u>14 797</u> 14 259	<u>15 374</u> 14 941	<u>15 129</u> 14 698	<u>15 803</u> 14 259

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232	<u>8 760</u> 8 401	<u>8 830</u> 7 694
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229	<u>9 477</u> 9 113	<u>9 532</u> 8 401
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228	<u>10 594</u> 10 218	<u>10 647</u> 9 507
221-101-0114	300 9 19804-2012,		1	228	<u>11 554</u> 11 166	<u>11 605</u> 10 454
221-101-0115	300 10 19804-2012,		1	228	<u>12 691</u> 12 289	<u>12 742</u> 11 577
221-101-0116	300 11 19804-2012,		1	228	<u>14 054</u> 13 636	<u>14 105</u> 12 924
221-101-0117	300 12 19804-2012,		1	228	<u>15 404</u> 14 971	<u>15 456</u> 14 259

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>44 741</u> 41 507	<u>51 145</u> 47 835	<u>52 006</u> 48 686	<u>46 333</u> 41 507	<u>47 975</u> 41 507	<u>51 189</u> 41 507

221-104.

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>66 197</u> 62 657	<u>72 873</u> 69 255	<u>73 771</u> 70 142	<u>67 818</u> 62 657	<u>69 491</u> 62 657	<u>72 765</u> 62 657
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>81 997</u> 78 270	<u>88 687</u> 84 881	<u>89 587</u> 85 770	<u>83 618</u> 78 270	<u>85 291</u> 78 270	<u>88 565</u> 78 270
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>85 150</u> 81 386	<u>91 839</u> 87 995	<u>92 738</u> 88 884	<u>86 772</u> 81 386	<u>88 444</u> 81 386	<u>91 718</u> 81 386

222.**222-1.****222-101.**

222-101-0200	12504-2015	3								

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>48 537</u> 41 507	<u>45 587</u> 41 507	<u>45 963</u> 41 507	<u>52 006</u> 48 686	<u>49 425</u> 46 135	<u>56 806</u> 41 507

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>70 064</u> 62 657	<u>67 058</u> 62 657	<u>67 441</u> 62 657	<u>73 771</u> 70 142	<u>71 080</u> 67 482	<u>78 487</u> 62 657
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>85 864</u> 78 270	<u>82 858</u> 78 270	<u>83 241</u> 78 270	<u>89 587</u> 85 770	<u>86 890</u> 83 105	<u>94 287</u> 78 270
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>89 017</u> 81 386	<u>86 012</u> 81 386	<u>86 394</u> 81 386	<u>92 738</u> 88 884	<u>90 042</u> 86 220	<u>97 440</u> 81 386

222-101-0200	12504-2015	3								

221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 327</u> 49 003	<u>53 065</u> 41 507

221-104-0100	956-93					
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>74 106</u> 70 473	<u>74 676</u> 62 657
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>89 922</u> 86 101	<u>90 476</u> 78 270
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>93 074</u> 89 216	<u>93 629</u> 81 386

222-101-0200	12504-2015	3				

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>89 928</u> 85 754	<u>107 091</u> 85 754	<u>113 063</u> 85 754	<u>92 999</u> 85 754	<u>95 097</u> 85 754	<u>99 764</u> 85 754
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>99 013</u> 94 661	<u>116 176</u> 94 661	<u>122 148</u> 94 661	<u>102 084</u> 94 661	<u>104 182</u> 94 661	<u>108 849</u> 94 661
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>72 591</u> 69 854	<u>81 940</u> 69 854	<u>85 193</u> 69 854	<u>74 264</u> 69 854	<u>75 407</u> 69 854	<u>77 949</u> 69 854
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>74 344</u> 71 573	<u>83 692</u> 71 573	<u>86 945</u> 71 573	<u>76 016</u> 71 573	<u>77 159</u> 71 573	<u>79 701</u> 71 573
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>92 639</u> 88 412	<u>109 802</u> 88 412	<u>115 774</u> 88 412	<u>95 710</u> 88 412	<u>97 808</u> 88 412	<u>102 475</u> 88 412
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>101 312</u> 96 914	<u>118 475</u> 96 914	<u>124 447</u> 96 914	<u>104 383</u> 96 914	<u>106 481</u> 96 914	<u>111 148</u> 96 914

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>97 004</u> 85 754	<u>89 637</u> 85 754	<u>92 106</u> 85 754	<u>109 650</u> 85 754	<u>99 764</u> 85 754	<u>107 944</u> 85 754
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>106 089</u> 94 661	<u>98 722</u> 94 661	<u>101 191</u> 94 661	<u>118 735</u> 94 661	<u>108 849</u> 94 661	<u>117 029</u> 94 661
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>76 445</u> 69 854	<u>72 432</u> 69 854	<u>73 777</u> 69 854	<u>83 334</u> 69 854	<u>77 949</u> 69 854	<u>82 405</u> 69 854
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>78 198</u> 71 573	<u>74 185</u> 71 573	<u>75 530</u> 71 573	<u>85 087</u> 71 573	<u>79 701</u> 71 573	<u>84 157</u> 71 573
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>99 715</u> 88 412	<u>92 348</u> 88 412	<u>94 817</u> 88 412	<u>112 361</u> 88 412	<u>102 475</u> 88 412	<u>110 655</u> 88 412
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>108 388</u> 96 914	<u>101 021</u> 96 914	<u>103 490</u> 96 914	<u>121 034</u> 96 914	<u>111 148</u> 96 914	<u>119 328</u> 96 914

222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>116 475</u> 85 754	<u>102 399</u> 85 754
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>125 560</u> 94 661	<u>111 484</u> 94 661
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>87 052</u> 69 854	<u>79 384</u> 69 854
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>88 804</u> 71 573	<u>81 137</u> 71 573
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>119 186</u> 88 412	<u>105 109</u> 88 412
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>127 859</u> 96 914	<u>113 783</u> 96 914

222-101-0305		3	1	1350	<u>76 981</u> 74 148	<u>86 400</u> 74 148	<u>89 677</u> 74 148	<u>78 666</u> 74 148	<u>79 817</u> 74 148	<u>82 379</u> 74 148
222-101-0306		3	1	1340	<u>74 542</u> 71 767	<u>83 891</u> 71 767	<u>87 144</u> 71 767	<u>76 215</u> 71 767	<u>77 357</u> 71 767	<u>79 900</u> 71 767
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>90 676</u> 86 497	<u>107 769</u> 86 497	<u>113 717</u> 86 497	<u>93 735</u> 86 497	<u>95 824</u> 86 497	<u>100 472</u> 86 497
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>72 312</u> 69 483	<u>82 358</u> 69 483	<u>85 854</u> 69 483	<u>74 110</u> 69 483	<u>75 338</u> 69 483	<u>78 070</u> 69 483
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>78 529</u> 75 519	<u>88 994</u> 75 519	<u>92 636</u> 75 519	<u>80 402</u> 75 519	<u>81 681</u> 75 519	<u>84 527</u> 75 519

222-101-0305		3	1	1350	<u>80 864</u> 74 148	<u>76 821</u> 74 148	<u>78 176</u> 74 148	<u>87 804</u> 74 148	<u>82 379</u> 74 148	<u>86 868</u> 74 148
222-101-0306		3	1	1340	<u>78 396</u> 71 767	<u>74 383</u> 71 767	<u>75 728</u> 71 767	<u>85 285</u> 71 767	<u>79 900</u> 71 767	<u>84 355</u> 71 767
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>97 723</u> 86 497	<u>90 386</u> 86 497	<u>92 845</u> 86 497	<u>110 318</u> 86 497	<u>100 472</u> 86 497	<u>108 619</u> 86 497
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>76 454</u> 69 483	<u>72 142</u> 69 483	<u>73 587</u> 69 483	<u>83 857</u> 69 483	<u>78 070</u> 69 483	<u>82 858</u> 69 483
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>82 844</u> 75 519	<u>78 352</u> 75 519	<u>79 857</u> 75 519	<u>90 555</u> 75 519	<u>84 527</u> 75 519	<u>89 515</u> 75 519

222-101-0305		3	1	1350	<u>91 550</u> 74 148	<u>83 825</u> 74 148
222-101-0306		3	1	1340	<u>89 003</u> 71 767	<u>81 335</u> 71 767
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>117 115</u> 86 497	<u>103 096</u> 86 497
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>87 852</u> 69 483	<u>79 612</u> 69 483
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>94 717</u> 75 519	<u>86 133</u> 75 519

222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>191 191</u> 184 923	<u>208 854</u> 184 923	<u>216 162</u> 184 923	<u>194 499</u> 184 923	<u>196 890</u> 184 923	<u>201 650</u> 184 923

222-102.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>135 661</u> 131 302	<u>142 408</u> 137 969	<u>143 315</u> 138 866	<u>137 280</u> 131 302	<u>138 950</u> 131 302	<u>142 219</u> 131 302
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>116 533</u> 112 466	<u>123 248</u> 119 102	<u>124 152</u> 119 995	<u>118 114</u> 112 466	<u>119 744</u> 112 466	<u>122 936</u> 112 466
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>113 308</u> 109 214	<u>119 935</u> 115 762	<u>120 826</u> 116 643	<u>114 927</u> 109 214	<u>116 597</u> 109 214	<u>119 866</u> 109 214
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>125 481</u> 121 246	<u>132 119</u> 127 805	<u>133 011</u> 128 687	<u>127 098</u> 121 246	<u>128 766</u> 121 246	<u>132 030</u> 121 246
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>123 961</u> 119 737	<u>130 617</u> 126 314	<u>131 512</u> 127 198	<u>125 583</u> 119 737	<u>127 255</u> 119 737	<u>130 529</u> 119 737
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>114 018</u> 110 032					
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>122 472</u> 118 264	<u>129 140</u> 124 854	<u>130 037</u> 125 740	<u>124 095</u> 118 264	<u>125 768</u> 118 264	<u>129 043</u> 118 264

222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>197 886</u> 184 923	<u>192 632</u> 184 923	<u>193 466</u> 184 923	<u>211 617</u> 184 923	<u>202 843</u> 184 923	<u>210 012</u> 184 923

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>139 522</u> 131 302	<u>136 521</u> 131 302	<u>136 903</u> 131 302	<u>143 315</u> 138 866	<u>140 596</u> 136 178	<u>147 932</u> 131 302
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>120 302</u> 112 466	<u>117 372</u> 112 466	<u>117 745</u> 112 466	<u>124 152</u> 119 995	<u>121 444</u> 117 319	<u>128 513</u> 112 466
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>117 169</u> 109 214	<u>114 168</u> 109 214	<u>114 550</u> 109 214	<u>120 826</u> 116 643	<u>118 155</u> 114 003	<u>125 579</u> 109 214
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>129 337</u> 121 246	<u>126 340</u> 121 246	<u>126 721</u> 121 246	<u>133 011</u> 128 687	<u>130 335</u> 126 043	<u>137 736</u> 121 246
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>127 828</u> 119 737	<u>124 823</u> 119 737	<u>125 205</u> 119 737	<u>131 512</u> 127 198	<u>128 829</u> 124 547	<u>136 251</u> 119 737
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501						
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>126 341</u> 118 264	<u>123 334</u> 118 264	<u>123 717</u> 118 264	<u>130 037</u> 125 740	<u>127 349</u> 123 084	<u>134 767</u> 118 264

222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>218 836</u> 184 923	<u>204 402</u> 184 923

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>143 653</u> 139 200	<u>144 126</u> 131 302
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>124 489</u> 120 327	<u>124 798</u> 112 466
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>121 158</u> 116 971	<u>121 774</u> 109 214
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>133 344</u> 129 016	<u>133 936</u> 121 246
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>131 846</u> 127 528	<u>132 440</u> 119 737
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501		
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>130 372</u> 126 070	<u>130 954</u> 118 264

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>139 412</u> 135 028	<u>146 036</u> 141 573	<u>146 927</u> 142 453	<u>141 020</u> 135 028	<u>142 679</u> 135 028	<u>145 925</u> 135 028
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 131</u> 112 995	<u>123 806</u> 119 591	<u>124 704</u> 120 478	<u>118 749</u> 112 995	<u>120 418</u> 112 995	<u>123 684</u> 112 995

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>143 439</u> 138 349	<u>155 361</u> 138 349	<u>160 316</u> 138 349	<u>145 379</u> 138 349	<u>147 113</u> 138 349	<u>150 148</u> 138 349

222-203.

222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 473</u> 10 055					
222-203-0400	949-92	2								

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>143 247</u> 135 028	<u>140 267</u> 135 028	<u>140 646</u> 135 028	<u>146 927</u> 142 453	<u>144 257</u> 139 815	<u>151 599</u> 135 028
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>120 989</u> 112 995	<u>117 991</u> 112 995	<u>118 372</u> 112 995	<u>124 704</u> 120 478	<u>122 013</u> 117 819	<u>129 392</u> 112 995

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>148 342</u> 138 349	<u>143 036</u> 138 349	<u>144 693</u> 138 349	<u>157 219</u> 138 349	<u>137 497</u> 125 946	<u>155 980</u> 138 349

222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303						
222-203-0400	949-92	2								

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>147 259</u> 142 781	<u>147 820</u> 135 028
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>125 039</u> 120 808	<u>125 590</u> 112 995

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>161 554</u> 138 349	<u>152 084</u> 138 349

222-203-0300	949-92	2				
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303		
222-203-0400	949-92	2				

222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>9 990</u> 9 574					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 200</u> 11 773	<u>13 645</u> 11 773	<u>14 278</u> 11 773	<u>12 430</u> 11 773	<u>12 626</u> 11 773	<u>13 042</u> 11 773

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 788</u> 4 631	<u>5 071</u> 4 911	<u>5 109</u> 4 949	<u>4 846</u> 4 631	<u>4 907</u> 4 631	<u>5 026</u> 4 631
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 034</u> 18 320	<u>20 276</u> 19 547	<u>20 443</u> 19 712	<u>19 321</u> 18 320	<u>19 618</u> 18 320	<u>20 199</u> 18 320
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 946</u> 12 459					

222-302. ,

				,						
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314						
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 717</u> 11 773	<u>12 200</u> 11 773	<u>12 365</u> 11 773	<u>13 874</u> 11 773	<u>13 130</u> 11 773	<u>13 729</u> 11 773

				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 928</u> 4 631	<u>4 819</u> 4 631	<u>4 833</u> 4 631	<u>5 109</u> 4 949	<u>4 995</u> 4 836	<u>5 234</u> 4 631
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 720</u> 18 320	<u>19 187</u> 18 320	<u>19 255</u> 18 320	<u>20 443</u> 19 712	<u>19 942</u> 19 218	<u>21 213</u> 18 320
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314		
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>14 507</u> 11 773	<u>13 273</u> 11 773

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 124</u> 4 963	<u>5 096</u> 4 631
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 505</u> 19 774	<u>20 537</u> 18 320
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

222-302-0100	961-93										
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>36 900</u> 35 564						
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>43 704</u> 42 182						
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>43 721</u> 42 182						
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>40 652</u> 39 102						
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>43 882</u> 42 182						
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>43 971</u> 42 182						
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>43 954</u> 42 182						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>152 238</u> 146 931	<u>164 396</u> 146 931	<u>168 817</u> 146 931	<u>154 143</u> 146 931	<u>155 764</u> 146 931	<u>159 080</u> 146 931	<u>157 238</u> 146 931

225.**225-1.****225-101.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875						
222-302-0103	24.13-6		1	950						
222-302-0105	27.12-5		1	975						
222-302-0106	27.13-6		1	1075						
222-302-0108	33.12-5		1	1200						
222-302-0109	33.13-6		1	1325						
222-302-0111	36.12-5		1	1300						
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>151 827</u> 146 931	<u>153 517</u> 146 931	<u>166 291</u> 146 931	<u>159 080</u> 146 931	<u>165 028</u> 146 931	<u>171 343</u> 146 931

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

222-302-0100	961-93				
222-302-0102	24.12-5		1	875	
222-302-0103	24.13-6		1	950	
222-302-0105	27.12-5		1	975	
222-302-0106	27.13-6		1	1075	
222-302-0108	33.12-5		1	1200	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	
222-302-0111	36.12-5		1	1300	
222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>161 054</u> 146 931

--	--	--	--	--	--	--

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{3\,567}{3\,406}$					
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{9\,945}{9\,552}$	$\frac{10\,612}{10\,211}$	$\frac{10\,701}{10\,299}$	$\frac{10\,107}{9\,552}$	$\frac{10\,274}{9\,552}$	$\frac{10\,600}{9\,552}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{12\,047}{11\,487}$	$\frac{13\,061}{12\,488}$	$\frac{13\,197}{12\,623}$	$\frac{12\,294}{11\,487}$	$\frac{12\,547}{11\,487}$	$\frac{13\,044}{11\,487}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{7\,511}{7\,223}$					
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{13\,175}{12\,579}$	$\frac{14\,242}{13\,633}$	$\frac{14\,386}{13\,775}$	$\frac{13\,434}{12\,579}$	$\frac{13\,701}{12\,579}$	$\frac{14\,224}{12\,579}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{19\,031}{18\,145}$	$\frac{20\,631}{19\,727}$	$\frac{20\,846}{19\,939}$	$\frac{19\,419}{18\,145}$	$\frac{19\,820}{18\,145}$	$\frac{20\,605}{18\,145}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{18\,136}{17\,195}$	$\frac{19\,896}{18\,934}$	$\frac{20\,133}{19\,168}$	$\frac{18\,563}{17\,195}$	$\frac{19\,004}{17\,195}$	$\frac{19\,867}{17\,195}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{27\,952}{26\,521}$	$\frac{30\,619}{29\,156}$	$\frac{30\,978}{29\,511}$	$\frac{28\,600}{26\,521}$	$\frac{29\,268}{26\,521}$	$\frac{30\,575}{26\,521}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{39\,607}{38\,060}$	$\frac{42\,221}{40\,643}$	$\frac{42\,573}{40\,990}$	$\frac{40\,242}{38\,060}$	$\frac{40\,897}{38\,060}$	$\frac{42\,178}{38\,060}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{50\,757}{48\,527}$	$\frac{54\,704}{52\,428}$	$\frac{55\,235}{52\,952}$	$\frac{51\,715}{48\,527}$	$\frac{52\,704}{48\,527}$	$\frac{54\,639}{48\,527}$
225-101-0114	15-3		1	320	$\frac{9\,010}{7\,994}$					
225-101-0115	20-3		1	1575	$\frac{12\,682}{11\,331}$					

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130						
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{10\,331}{9\,552}$	$\frac{10\,031}{9\,552}$	$\frac{10\,069}{9\,552}$	$\frac{10\,701}{10\,299}$	$\frac{10\,432}{10\,034}$	$\frac{11\,172}{9\,552}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{12\,634}{11\,487}$	$\frac{12\,178}{11\,487}$	$\frac{12\,236}{11\,487}$	$\frac{13\,197}{12\,623}$	$\frac{12\,789}{12\,219}$	$\frac{13\,913}{11\,487}$
225-101-0104	10-3		1	200						
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{13\,793}{12\,579}$	$\frac{13\,313}{12\,579}$	$\frac{13\,374}{12\,579}$	$\frac{14\,386}{13\,775}$	$\frac{13\,956}{13\,350}$	$\frac{15\,139}{12\,579}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{19\,957}{18\,145}$	$\frac{19\,237}{18\,145}$	$\frac{19\,329}{18\,145}$	$\frac{20\,846}{19\,939}$	$\frac{20\,201}{19\,302}$	$\frac{21\,976}{18\,145}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{19\,155}{17\,195}$	$\frac{18\,363}{17\,195}$	$\frac{18\,464}{17\,195}$	$\frac{20\,133}{19\,168}$	$\frac{19\,423}{18\,467}$	$\frac{21\,375}{17\,195}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{29\,496}{26\,521}$	$\frac{28\,296}{26\,521}$	$\frac{28\,449}{26\,521}$	$\frac{30\,978}{29\,511}$	$\frac{29\,903}{28\,448}$	$\frac{32\,860}{26\,521}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{41\,121}{38\,060}$	$\frac{39\,945}{38\,060}$	$\frac{40\,094}{38\,060}$	$\frac{42\,573}{40\,990}$	$\frac{41\,519}{39\,949}$	$\frac{44\,418}{38\,060}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{53\,042}{48\,527}$	$\frac{51\,266}{48\,527}$	$\frac{51\,492}{48\,527}$	$\frac{55\,235}{52\,952}$	$\frac{53\,644}{51\,380}$	$\frac{58\,021}{48\,527}$
225-101-0114	15-3		1	320						
225-101-0115	20-3		1	1575						

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130		
225-101-0102	7-6		1	250	<u>10 735</u> 10 332	<u>10 791</u> 9 552
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 248</u> 12 673	<u>13 334</u> 11 487
225-101-0104	10-3		1	200		
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 439</u> 13 828	<u>14 530</u> 12 579
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 927</u> 20 019	<u>21 063</u> 18 145
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 221</u> 19 255	<u>20 371</u> 17 195
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>31 112</u> 29 643	<u>31 338</u> 26 521
225-101-0110	20-6		1	980	<u>42 704</u> 41 120	<u>42 926</u> 38 060
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>55 433</u> 53 148	<u>55 768</u> 48 527
225-101-0114	15-3		1	320		
225-101-0115	20-3		1	1575		

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 477</u> 5 357	<u>5 610</u> 5 489	<u>5 628</u> 5 507	<u>5 509</u> 5 357	<u>5 543</u> 5 357	<u>5 608</u> 5 357
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>21 435</u> 20 686	<u>22 636</u> 21 872	<u>22 797</u> 22 032	<u>21 727</u> 20 686	<u>22 027</u> 20 686	<u>22 616</u> 20 686
225-101-0602	15		1	950	<u>33 722</u> 32 277	<u>36 256</u> 34 781	<u>36 597</u> 35 118	<u>34 338</u> 32 277	<u>34 972</u> 32 277	<u>36 214</u> 32 277
225-101-0603	20		1	1480	<u>68 703</u> 66 261	<u>72 651</u> 70 162	<u>73 182</u> 70 686	<u>69 662</u> 66 261	<u>70 650</u> 66 261	<u>72 586</u> 66 261
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 330</u> 15 862	<u>16 997</u> 16 521	<u>17 087</u> 16 609	<u>16 492</u> 15 862	<u>16 659</u> 15 862	<u>16 986</u> 15 862
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 306</u> 15 838	<u>16 973</u> 16 497	<u>17 063</u> 16 586	<u>16 468</u> 15 838	<u>16 635</u> 15 838	<u>16 962</u> 15 838
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>31 575</u> 30 453	<u>33 389</u> 32 245	<u>33 633</u> 32 486	<u>32 016</u> 30 453	<u>32 470</u> 30 453	<u>33 359</u> 30 453
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>38 797</u> 37 589	<u>40 611</u> 39 382	<u>40 855</u> 39 623	<u>39 238</u> 37 589	<u>39 692</u> 37 589	<u>40 581</u> 37 589
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>25 597</u> 24 711	<u>27 011</u> 26 108	<u>27 201</u> 26 296	<u>25 941</u> 24 711	<u>26 295</u> 24 711	<u>26 987</u> 24 711
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>56 001</u> 53 819	<u>59 682</u> 57 456	<u>60 177</u> 57 946	<u>56 895</u> 53 819	<u>57 817</u> 53 819	<u>59 621</u> 53 819
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>55 117</u> 52 795	<u>61 519</u> 52 795	<u>64 289</u> 52 795	<u>56 176</u> 52 795	<u>57 122</u> 52 795	<u>58 848</u> 52 795

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 554</u> 5 357	<u>5 494</u> 5 357	<u>5 502</u> 5 357	<u>5 628</u> 5 507	<u>5 575</u> 5 454	<u>5 723</u> 5 357
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>22 130</u> 20 686	<u>21 590</u> 20 686	<u>21 659</u> 20 686	<u>22 797</u> 22 032	<u>22 313</u> 21 554	<u>23 644</u> 20 686
225-101-0602	15		1	950	<u>35 189</u> 32 277	<u>34 049</u> 32 277	<u>34 194</u> 32 277	<u>36 597</u> 35 118	<u>35 576</u> 34 109	<u>38 385</u> 32 277
225-101-0603	20		1	1480	<u>70 989</u> 66 261	<u>69 213</u> 66 261	<u>69 439</u> 66 261	<u>73 182</u> 70 686	<u>71 591</u> 69 114	<u>75 968</u> 66 261
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 716</u> 15 862	<u>16 416</u> 15 862	<u>16 454</u> 15 862	<u>17 087</u> 16 609	<u>16 818</u> 16 344	<u>17 557</u> 15 862
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 693</u> 15 838	<u>16 392</u> 15 838	<u>16 431</u> 15 838	<u>17 063</u> 16 586	<u>16 794</u> 16 320	<u>17 534</u> 15 838
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>32 625</u> 30 453	<u>31 809</u> 30 453	<u>31 913</u> 30 453	<u>33 633</u> 32 486	<u>32 902</u> 31 763	<u>34 913</u> 30 453
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>39 847</u> 37 589	<u>39 031</u> 37 589	<u>39 135</u> 37 589	<u>40 855</u> 39 623	<u>40 124</u> 38 900	<u>42 135</u> 37 589
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>26 416</u> 24 711	<u>25 780</u> 24 711	<u>25 861</u> 24 711	<u>27 201</u> 26 296	<u>26 631</u> 25 732	<u>28 199</u> 24 711
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>58 132</u> 53 819	<u>56 476</u> 53 819	<u>56 687</u> 53 819	<u>60 177</u> 57 946	<u>58 693</u> 56 479	<u>62 775</u> 53 819
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>57 516</u> 52 795	<u>55 582</u> 52 795	<u>55 801</u> 52 795	<u>62 566</u> 52 795	<u>59 305</u> 52 795	<u>61 958</u> 52 795

225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>5 635</u> 5 513	<u>5 646</u> 5 357
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>22 857</u> 22 091	<u>22 959</u> 20 686
225-101-0602	15		1	950	<u>36 724</u> 35 244	<u>36 939</u> 32 277
225-101-0603	20		1	1480	<u>73 380</u> 70 882	<u>73 715</u> 66 261
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 120</u> 16 642	<u>17 177</u> 15 862
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 096</u> 16 619	<u>17 153</u> 15 838
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 724</u> 32 576	<u>33 878</u> 30 453
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 946</u> 39 712	<u>41 100</u> 37 589
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>27 272</u> 26 366	<u>27 392</u> 24 711
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>60 362</u> 58 128	<u>60 674</u> 53 819
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>65 303</u> 52 795	<u>59 903</u> 52 795

225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>51 397</u> 49 468	<u>54 598</u> 52 631	<u>55 029</u> 53 056	<u>52 175</u> 49 468	<u>52 976</u> 49 468	<u>54 545</u> 49 468
225-101-0620	10		1	800	<u>33 987</u> 32 761					
225-101-0621	6		1	2260	<u>83 482</u> 80 263					
225-101-0622	10		1	2480	<u>91 824</u> 88 288					

225-2.**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>66 170</u> 62 624	<u>72 838</u> 69 213	<u>73 735</u> 70 100	<u>67 795</u> 62 624	<u>69 472</u> 62 624	<u>72 754</u> 62 624
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>70 942</u> 67 336	<u>77 610</u> 73 926	<u>78 507</u> 74 812	<u>72 569</u> 67 336	<u>74 248</u> 67 336	<u>77 534</u> 67 336
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>6 902</u> 6 676					
225-203-0702	2		1	220	<u>12 898</u> 12 491					

225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>53 250</u> 49 468	<u>51 810</u> 49 468	<u>51 994</u> 49 468	<u>55 029</u> 53 056	<u>53 738</u> 51 781	<u>57 287</u> 49 468
225-101-0620	10		1	800						
225-101-0621	6		1	2260						
225-101-0622	10		1	2480						

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>70 046</u> 62 624	<u>67 033</u> 62 624	<u>67 417</u> 62 624	<u>73 735</u> 70 100	<u>71 047</u> 67 443	<u>78 489</u> 62 624
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>74 823</u> 67 336	<u>71 807</u> 67 336	<u>72 191</u> 67 336	<u>78 507</u> 74 812	<u>75 819</u> 72 156	<u>83 276</u> 67 336
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130						
225-203-0702	2		1	220						

8.04-08-2023

218

225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>55 189</u> 53 215	<u>55 461</u> 49 468
225-101-0620	10		1	800		
225-101-0621	6		1	2260		
225-101-0622	10		1	2480		

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>74 069</u> 70 430	<u>74 669</u> 62 624
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>78 841</u> 75 142	<u>79 451</u> 67 336
225-203-0700	13015-2012					
225-203-0701	1		1	130		
225-203-0702	2		1	220		

225-203-0703	3		1	350	<u>20 518</u> 19 870					
225-203-0704	4		1	480	<u>28 140</u> 27 253					
225-203-0705	5		1	600	<u>36 671</u> 35 532					
225-203-0706	6		1	1250	<u>71 800</u> 69 517					
225-203-0707	7		1	1770	<u>98 473</u> 95 303					
225-203-0708	8		1	2880	<u>150 059</u> 145 101					

225-204.

225-204-0800	2386-2013					
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 761</u> 19 346	

225-205.

225-203-0703	3		1	350						
225-203-0704	4		1	480						
225-203-0705	5		1	600						
225-203-0706	6		1	1250						
225-203-0707	7		1	1770						
225-203-0708	8		1	2880						

8.04-08-2023

				,		
225-203-0703	3		1	350		
225-203-0704	4		1	480		
225-203-0705	5		1	600		
225-203-0706	6		1	1250		
225-203-0707	7		1	1770		
225-203-0708	8		1	2880		

225-205-0100	13015-2012									
225-205-0101	1		1	10	<u>1 823</u> 1 786	<u>1 849</u> 1 816	<u>1 838</u> 1 805	<u>1 867</u> 1 786	<u>1 850</u> 1 817	<u>1 852</u> 1 786
225-205-0102	2		1	13	<u>2 009</u> 1 964	<u>2 042</u> 2 003	<u>2 028</u> 1 989	<u>2 066</u> 1 964	<u>2 043</u> 2 005	<u>2 046</u> 1 964
225-205-0103	3		1	40	<u>5 305</u> 5 179	<u>5 406</u> 5 298	<u>5 363</u> 5 256	<u>5 482</u> 5 179	<u>5 412</u> 5 303	<u>5 421</u> 5 179
225-205-0104	4		1	90	<u>9 090</u> 8 839	<u>9 318</u> 9 108	<u>9 221</u> 9 013	<u>9 487</u> 8 839	<u>9 330</u> 9 120	<u>9 350</u> 8 839

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										

				,		
251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 100</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 133</u> 18 500	<u>19 289</u> 18 500	<u>19 620</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 226</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 162</u> 17 500	<u>18 333</u> 17 500	<u>18 698</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 199</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 154</u> 17 500	<u>18 322</u> 17 500	<u>18 680</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>57 125</u> 53 987	<u>67 716</u> 53 987	<u>70 178</u> 53 987	<u>59 401</u> 53 987	<u>60 918</u> 53 987	<u>64 021</u> 53 987	<u>62 297</u> 53 987

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>19 361</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 081</u> 18 500	<u>20 283</u> 18 500	<u>19 690</u> 18 500	<u>20 167</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 413</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 105</u> 17 500	<u>19 427</u> 17 500	<u>18 775</u> 17 500	<u>19 300</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 400</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 098</u> 17 500	<u>19 395</u> 17 500	<u>18 755</u> 17 500	<u>19 271</u> 17 500

255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>57 290</u> 53 987	<u>58 977</u> 53 987	<u>67 716</u> 53 987	<u>64 637</u> 53 987	<u>67 716</u> 53 987	<u>70 178</u> 53 987

251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		
251-302-0400	33320-2015					
251-302-0401	1		1	250	<u>20 786</u> 18 500	<u>19 804</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 981</u> 17 500	<u>18 900</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 940</u> 17 500	<u>18 878</u> 17 500

255-101-0100	6665-91	3			
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>65 868</u> 53 987

255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>81 896</u> 78 125	<u>92 486</u> 78 125	<u>94 949</u> 78 125	<u>84 172</u> 78 125	<u>85 689</u> 78 125	<u>88 792</u> 78 125	<u>87 068</u> 78 125

255-102.

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 726</u> 2 589	<u>3 150</u> 2 589	<u>3 248</u> 2 589	<u>2 817</u> 2 589	<u>2 878</u> 2 589	<u>3 002</u> 2 589
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 093</u> 2 946	<u>3 516</u> 2 946	<u>3 615</u> 2 946	<u>3 184</u> 2 946	<u>3 244</u> 2 946	<u>3 368</u> 2 946
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 835</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>3 488</u> 2 679	<u>2 949</u> 2 679	<u>3 025</u> 2 679	<u>3 180</u> 2 679
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 201</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 854</u> 3 036	<u>3 315</u> 3 036	<u>3 391</u> 3 036	<u>3 546</u> 3 036
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 035</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 172</u> 2 857	<u>3 263</u> 2 857	<u>3 449</u> 2 857

8.04-08-2023

255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>82 061</u> 78 125	<u>83 748</u> 78 125	<u>92 486</u> 78 125	<u>89 408</u> 78 125	<u>92 486</u> 78 125	<u>94 949</u> 78 125

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2								
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2								
255-102-0600	40 - 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 933</u> 2 589	<u>2 733</u> 2 589	<u>2 800</u> 2 589	<u>3 150</u> 2 589	<u>3 027</u> 2 589	<u>3 150</u> 2 589
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 299</u> 2 946	<u>3 099</u> 2 946	<u>3 167</u> 2 946	<u>3 516</u> 2 946	<u>3 393</u> 2 946	<u>3 516</u> 2 946
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 094</u> 2 679	<u>2 843</u> 2 679	<u>2 928</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>3 211</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 460</u> 3 036	<u>3 210</u> 3 036	<u>3 294</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 577</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 346</u> 2 857	<u>3 045</u> 2 857	<u>3 147</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 486</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857

8.04-08-2023

230

255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>90 639</u> 78 125

255-102-0100	30 - 50 - ' ' ' i 17608-2017	2				
255-102-0200	60 - 100 - i ' ' 17608-2017	2				
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2				
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 248</u> 2 589	<u>3 076</u> 2 589
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>3 615</u> 2 946	<u>3 442</u> 2 946
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 488</u> 2 679	<u>3 272</u> 2 679
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 854</u> 3 036	<u>3 639</u> 3 036
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 560</u> 2 857

255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 585</u> 3 393	<u>4 221</u> 3 393	<u>4 368</u> 3 393	<u>3 722</u> 3 393	<u>3 813</u> 3 393	<u>3 999</u> 3 393
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 417</u> 3 232					
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>3 417</u> 3 232					
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>3 721</u> 3 513					
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>20 018</u> 19 390					
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 439</u> 19 760					
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>20 326</u> 19 690					
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>20 747</u> 20 060					
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>21 055</u> 20 360					
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>22 322</u> 21 550					
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>22 836</u> 22 050					
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282	<u>23 237</u> 22 390					

255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 896</u> 3 393	<u>3 595</u> 3 393	<u>3 696</u> 3 393	<u>4 221</u> 3 393	<u>4 036</u> 3 393	<u>4 221</u> 3 393
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168						
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168						
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192						
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130						
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175						
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130						
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175						
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175						
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225						
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225						
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282						

				,		
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	$\frac{4\,368}{3\,393}$ $\frac{4\,110}{3\,393}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	
255-102-0800	17608-2017		2			
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225	
255-102-0808	120 Granit Ferro		2	1	282	

255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 388</u> 19 750				
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>20 809</u> 20 120				
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>20 695</u> 20 050				
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 117</u> 20 420				
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>21 424</u> 20 720				
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>22 692</u> 21 910				
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>23 205</u> 22 410				
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>23 607</u> 22 750				
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 480</u> 19 840				
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>20 901</u> 20 210				
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>20 788</u> 20 140				
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 209</u> 20 510				
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>21 517</u> 20 810				

255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130					
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175					
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225					
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282					
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130					
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175					

255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	

255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>22 784</u> 22 000				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>23 297</u> 22 500				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>23 699</u> 22 840				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>21 167</u> 20 510				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>21 589</u> 20 880				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>21 475</u> 20 810				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>21 897</u> 21 180				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>22 204</u> 21 480				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>23 472</u> 22 670				
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>23 985</u> 23 170				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>24 386</u> 23 510				
255-102-0900	17608-2017		2							
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>24 687</u> 23 940				

255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225					
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282					
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130					
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175					
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130					
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175					
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225					
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225					
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282					
255-102-0900	, 17608-2017		2							
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130					

255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	
255-102-0900	17608-2017		2			
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	

255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 109</u> 24 310				
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>24 995</u> 24 240				
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 416</u> 24 610				
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>25 724</u> 24 910				
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>26 992</u> 26 100				
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>28 531</u> 27 600				
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>27 906</u> 26 940				
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 149</u> 24 390				
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 570</u> 24 760				
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>25 457</u> 24 690				
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>25 878</u> 25 060				
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 186</u> 25 360				
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>27 453</u> 26 550				

255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175					
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130					
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175					
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175					
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225					
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225					
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282					
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175					
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					

255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	

255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>27 967</u> 27 050				
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>28 368</u> 27 390				
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 426</u> 24 660				
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>25 847</u> 25 030				
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>25 734</u> 24 960				
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 155</u> 25 330				
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>26 463</u> 25 630				
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>27 730</u> 26 820				
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>28 244</u> 27 320				
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>28 645</u> 27 660				
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>25 878</u> 25 100				
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 299</u> 25 470				
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 186</u> 25 400				

255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225					
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130					

255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	

255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 607</u> 25 770				
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>26 915</u> 26 070				
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 182</u> 27 260				
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>28 695</u> 27 760				
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>29 097</u> 28 100				

255-103.

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 715</u> 10 475
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 938</u> 7 788
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>11 626</u> 11 375
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>8 849</u> 8 688

26.

255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282					

255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	

261.

261-1.

261-101.

, ,

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$	$\frac{4\ 052}{3\ 468}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$	$\frac{15\ 925}{15\ 325}$
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$	$\frac{16\ 613}{15\ 963}$
261-101-0105	(, 600, 5- 10	3	1	303	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$	$\frac{4\ 343}{4\ 149}$
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$	$\frac{1\ 902}{1\ 235}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$	$\frac{2\ 953}{2\ 247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$	$\frac{1\ 920}{1\ 289}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$	$\frac{4\ 259}{3\ 635}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$	$\frac{9\ 111}{8\ 822}$
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	$\frac{2\ 882}{2\ 214}$	$\frac{2\ 882}{2\ 214}$	$\frac{2\ 882}{2\ 214}$	$\frac{2\ 882}{2\ 214}$	$\frac{2\ 882}{2\ 214}$	$\frac{2\ 882}{2\ 214}$

[illegible]

261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	$\frac{4\,052}{3\,468}$	$\frac{4\,052}{3\,468}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$
261-101-0105	() , 600, 5- 10	3	1	303	$\frac{4\,343}{4\,149}$	$\frac{4\,343}{4\,149}$
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	$\frac{1\,902}{1\,235}$	$\frac{1\,902}{1\,235}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\,920}{1\,289}$	$\frac{1\,920}{1\,289}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{4\,259}{3\,635}$	$\frac{4\,259}{3\,635}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{9\,111}{8\,822}$	$\frac{9\,111}{8\,822}$
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	$\frac{2\,882}{2\,214}$	$\frac{2\,882}{2\,214}$

[illegible]

261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,									
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	, 8 800 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	; , , , 15 , (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>37 221</u> 34 452	<u>37 221</u> 34 452
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>41 126</u> 38 279	<u>41 126</u> 38 279
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 902</u> 29 237	<u>31 902</u> 29 237
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 568</u> 25 413	<u>27 568</u> 25 413
261-101-0300	,					
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>87 335</u> 83 873	<u>87 335</u> 83 873
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>48 559</u> 45 857	<u>48 559</u> 45 857
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	<u>3 969</u> 3 821	<u>3 969</u> 3 821
261-101-0382	, , , 13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>85 030</u> 81 613	<u>85 030</u> 81 613
261-101-0383	; , , , 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>56 044</u> 53 195	<u>56 044</u> 53 195

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная