

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Астана 2023**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		24
212.	, ,	26
212-1.		26
212-2.		95
212-3.		98
212-4.		98
212-5.		104
212-6.		110
213.		112
213-1.		112
213-3.	, ,	118
221.		126
221-1.		126
222.	, ,	132
222-1.	, ,	132
222-2.	,	144
222-3.	, ,	146
225.		150
225-1.		150
225-2.		158

8.04-08-2023

IV

226.		186
226-1.	,	186
251.	, ,	192
251-3.	,	192
255.	, ,	194
255-1.		194
261.		210
261-1.		210

,

21.  
 211. -  
 211-1. ,  
 211-101.

											-		
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

					,		
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200										
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**



					-				
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200									
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 190</u>	<u>9 435</u>	<u>8 591</u>	<u>5 785</u>	<u>9 590</u>	<u>5 905</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 164</u>	<u>9 402</u>	<u>8 560</u>	<u>5 744</u>	<u>9 554</u>	<u>5 893</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 138</u>	<u>9 369</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>9 518</u>	<u>5 880</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 138</u>	<u>9 369</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>9 518</u>	<u>5 880</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 138</u>	<u>9 369</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>9 518</u>	<u>5 880</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 028</u>	<u>8 919</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>9 272</u>	<u>5 868</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 975</u>	<u>8 853</u>	<u>8 433</u>	<u>5 014</u>	<u>9 200</u>	<u>5 843</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 028</u>	<u>8 919</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>9 272</u>	<u>5 868</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 274</u>	<u>9 600</u>	<u>8 668</u>	<u>5 883</u>	<u>9 716</u>	<u>5 983</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 247</u>	<u>9 567</u>	<u>8 637</u>	<u>5 841</u>	<u>9 679</u>	<u>5 970</u>

					-				
211-201-0100	1284-2004 , 200	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 611</u>	<u>10 062</u>	<u>8 435</u>	<u>9 416</u>	<u>4 698</u> 4 058
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 586</u>	<u>10 020</u>	<u>8 407</u>	<u>9 381</u>	<u>4 695</u> 4 058
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 379</u>	<u>9 346</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 379</u>	<u>9 346</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 379</u>	<u>9 346</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 268</u>	<u>9 227</u>	<u>4 687</u> 4 058
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 488</u>	<u>9 852</u>	<u>8 212</u>	<u>9 157</u>	<u>4 680</u> 4 058
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 268</u>	<u>9 227</u>	<u>4 687</u> 4 058
211-201-0200	1284-2004 , 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 688</u>	<u>10 139</u>	<u>8 519</u>	<u>9 499</u>	<u>4 776</u> 4 134
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 664</u>	<u>10 097</u>	<u>8 491</u>	<u>9 464</u>	<u>4 772</u> 4 134

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 221</u>	<u>9 533</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>9 643</u>	<u>5 958</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 221</u>	<u>9 533</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>9 643</u>	<u>5 958</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 221</u>	<u>9 533</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>9 643</u>	<u>5 958</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 110</u>	<u>9 074</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>9 393</u>	<u>5 946</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 057</u>	<u>9 008</u>	<u>8 511</u>	<u>5 098</u>	<u>9 320</u>	<u>5 921</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 110</u>	<u>9 074</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>9 393</u>	<u>5 946</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 360</u>	<u>9 771</u>	<u>8 749</u>	<u>5 984</u>	<u>9 846</u>	<u>6 063</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 334</u>	<u>9 737</u>	<u>8 717</u>	<u>5 941</u>	<u>9 809</u>	<u>6 051</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 308</u>	<u>9 704</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 772</u>	<u>6 038</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 308</u>	<u>9 704</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 772</u>	<u>6 038</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 308</u>	<u>9 704</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 772</u>	<u>6 038</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 195</u>	<u>9 236</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 518</u>	<u>6 026</u>

					-				
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 463</u>	<u>9 429</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 463</u>	<u>9 429</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 463</u>	<u>9 429</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 350</u>	<u>9 309</u>	<u>4 765</u> 4 134
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 566</u>	<u>9 929</u>	<u>8 294</u>	<u>9 239</u>	<u>4 757</u> 4 134
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 350</u>	<u>9 309</u>	<u>4 765</u> 4 134
211-201-0300	1284-2004 , 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 768</u>	<u>10 219</u>	<u>8 606</u>	<u>9 586</u>	<u>4 856</u> 4 212
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 744</u>	<u>10 177</u>	<u>8 578</u>	<u>9 551</u>	<u>4 852</u> 4 212
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 550</u>	<u>9 516</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 550</u>	<u>9 516</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 550</u>	<u>9 516</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 435</u>	<u>9 394</u>	<u>4 845</u> 4 212

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 142</u>	<u>9 168</u>	<u>8 591</u>	<u>5 185</u>	<u>9 445</u>	<u>6 001</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 195</u>	<u>9 236</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 518</u>	<u>6 026</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 451</u>	<u>9 949</u>	<u>8 832</u>	<u>6 089</u>	<u>9 981</u>	<u>6 146</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 424</u>	<u>9 915</u>	<u>8 801</u>	<u>6 045</u>	<u>9 944</u>	<u>6 134</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 398</u>	<u>9 880</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 907</u>	<u>6 122</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 398</u>	<u>9 880</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 907</u>	<u>6 122</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 398</u>	<u>9 880</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 907</u>	<u>6 122</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 283</u>	<u>9 404</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 648</u>	<u>6 109</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 231</u>	<u>9 335</u>	<u>8 675</u>	<u>5 275</u>	<u>9 574</u>	<u>6 085</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 283</u>	<u>9 404</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 648</u>	<u>6 109</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

					-				
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 646</u>	<u>10 009</u>	<u>8 379</u>	<u>9 324</u>	<u>4 838</u> 4 212
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 435</u>	<u>9 394</u>	<u>4 845</u> 4 212
211-201-0400	1284-2004 , 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 852</u>	<u>10 303</u>	<u>8 696</u>	<u>9 676</u>	<u>4 940</u> 4 293
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 827</u>	<u>10 261</u>	<u>8 668</u>	<u>9 641</u>	<u>4 936</u> 4 293
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 640</u>	<u>9 606</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 640</u>	<u>9 606</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 640</u>	<u>9 606</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 523</u>	<u>9 483</u>	<u>4 928</u> 4 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 729</u>	<u>10 093</u>	<u>8 467</u>	<u>9 413</u>	<u>4 921</u> 4 293
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 523</u>	<u>9 483</u>	<u>4 928</u> 4 293
211-201-0500	1284-2004 , 800	3							

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 544</u>	<u>10 134</u>	<u>8 919</u>	<u>6 198</u>	<u>10 121</u>	<u>6 233</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 518</u>	<u>10 099</u>	<u>8 887</u>	<u>6 154</u>	<u>10 084</u>	<u>6 221</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 492</u>	<u>10 064</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>10 046</u>	<u>6 208</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 492</u>	<u>10 064</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>10 046</u>	<u>6 208</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 492</u>	<u>10 064</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>10 046</u>	<u>6 208</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 375</u>	<u>9 578</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 783</u>	<u>6 196</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 323</u>	<u>9 508</u>	<u>8 761</u>	<u>5 368</u>	<u>9 708</u>	<u>6 171</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 375</u>	<u>9 578</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 783</u>	<u>6 196</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 592</u>	<u>10 229</u>	<u>8 963</u>	<u>6 254</u>	<u>10 194</u>	<u>6 278</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 566</u>	<u>10 194</u>	<u>8 932</u>	<u>6 210</u>	<u>10 156</u>	<u>6 265</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 540</u>	<u>10 159</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>10 118</u>	<u>6 253</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 540</u>	<u>10 159</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>10 118</u>	<u>6 253</u>



					-				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 938</u>	<u>10 389</u>	<u>8 789</u>	<u>9 770</u>	<u>5 026</u> 4 377
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 914</u>	<u>10 347</u>	<u>8 761</u>	<u>9 735</u>	<u>5 022</u> 4 377
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 733</u>	<u>9 700</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 733</u>	<u>9 700</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 733</u>	<u>9 700</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 615</u>	<u>9 574</u>	<u>5 015</u> 4 377
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 816</u>	<u>10 179</u>	<u>8 559</u>	<u>9 504</u>	<u>5 008</u> 4 377
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 615</u>	<u>9 574</u>	<u>5 015</u> 4 377
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 983</u>	<u>10 434</u>	<u>8 837</u>	<u>9 818</u>	<u>5 071</u> 4 420
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 959</u>	<u>10 392</u>	<u>8 809</u>	<u>9 783</u>	<u>5 067</u> 4 420
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 781</u>	<u>9 748</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 781</u>	<u>9 748</u>	<u>5 063</u> 4 420

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 540</u>	<u>10 159</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>10 118</u>	<u>6 253</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 423</u>	<u>9 668</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 853</u>	<u>6 241</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 370</u>	<u>9 597</u>	<u>8 806</u>	<u>5 416</u>	<u>9 778</u>	<u>6 216</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 423</u>	<u>9 668</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 853</u>	<u>6 241</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 858</u>	<u>10 427</u>	<u>9 268</u>	<u>6 413</u>	<u>10 613</u>	<u>6 414</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 830</u>	<u>10 391</u>	<u>9 235</u>	<u>6 367</u>	<u>10 573</u>	<u>6 401</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 682</u>	<u>9 858</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>10 263</u>	<u>6 375</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 627</u>	<u>9 786</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>10 182</u>	<u>6 349</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 682</u>	<u>9 858</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>10 263</u>	<u>6 375</u>

					-				
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 781</u>	<u>9 748</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 662</u>	<u>9 622</u>	<u>5 060</u> 4 420
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 861</u>	<u>10 224</u>	<u>8 606</u>	<u>9 552</u>	<u>5 052</u> 4 420
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 662</u>	<u>9 622</u>	<u>5 060</u> 4 420
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>9 117</u>	<u>10 155</u>	<u>5 217</u> 4 464
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>9 088</u>	<u>10 118</u>	<u>5 213</u> 4 464
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 936</u>	<u>9 952</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 877</u>	<u>9 878</u>	<u>5 195</u> 4 464
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 936</u>	<u>9 952</u>	<u>5 204</u> 4 464

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 858</u>	<u>10 427</u>	<u>9 268</u>	<u>6 413</u>	<u>10 613</u>	<u>6 414</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 830</u>	<u>10 391</u>	<u>9 235</u>	<u>6 367</u>	<u>10 573</u>	<u>6 401</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 682</u>	<u>9 858</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>10 263</u>	<u>6 375</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 627</u>	<u>9 786</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>10 182</u>	<u>6 349</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 682</u>	<u>9 858</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>10 263</u>	<u>6 375</u>

**211-202.**

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3								

					-				
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>9 117</u>	<u>10 155</u>	<u>5 217</u> 4 464
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>9 088</u>	<u>10 118</u>	<u>5 213</u> 4 464
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 936</u>	<u>9 952</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 877</u>	<u>9 878</u>	<u>5 195</u> 4 464
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 936</u>	<u>9 952</u>	<u>5 204</u> 4 464

					-				
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							

211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,217}{4\,464}$	$\frac{7\,893}{4\,464}$	$\frac{5\,531}{4\,464}$	$\frac{5\,769}{4\,464}$	$\frac{9\,009}{4\,464}$	$\frac{5\,954}{4\,464}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,213}{4\,464}$	$\frac{7\,870}{4\,464}$	$\frac{5\,524}{4\,464}$	$\frac{5\,728}{4\,464}$	$\frac{8\,977}{4\,464}$	$\frac{5\,941}{4\,464}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,208}{4\,464}$	$\frac{7\,846}{4\,464}$	$\frac{5\,518}{4\,464}$	$\frac{5\,687}{4\,464}$	$\frac{8\,946}{4\,464}$	$\frac{5\,928}{4\,464}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,204}{4\,464}$	$\frac{7\,822}{4\,464}$	$\frac{5\,511}{4\,464}$	$\frac{5\,645}{4\,464}$	$\frac{8\,914}{4\,464}$	$\frac{5\,915}{4\,464}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{5\,195}{4\,464}$	$\frac{7\,775}{4\,464}$	$\frac{5\,498}{4\,464}$	$\frac{5\,563}{4\,464}$	$\frac{8\,851}{4\,464}$	$\frac{5\,889}{4\,464}$

**211-203.**

211-203-0100	1376-2005	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,251}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

**211-205.**

					-				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 771</u>	<u>10 366</u>	<u>5 312</u>	<u>7 308</u>	<u>4 758</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 745</u>	<u>10 321</u>	<u>5 307</u>	<u>7 288</u>	<u>4 753</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 277</u>	<u>5 302</u>	<u>7 269</u>	<u>4 749</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 693</u>	<u>10 232</u>	<u>5 297</u>	<u>7 250</u>	<u>4 744</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 641</u>	<u>10 143</u>	<u>5 287</u>	<u>7 211</u>	<u>4 735</u>

					-				
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 755</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357

**211-206.**

211-206-0100	7392-2014		3										
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014		3	1	1360	<u>8 655</u>	<u>9 822</u>	<u>9 915</u>	<u>10 301</u>	<u>8 907</u>	<u>9 915</u>	<u>11 176</u>	

**211-3.****211-302.**




8.04-08-2023

20

					,			
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357		
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>20 236</u> 17 357	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>20 236</u> 17 357	

211-302-0100	32496-2013 , 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 , 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 997</u> 5 179	<u>8 864</u>	<u>6 333</u> 5 179	<u>4 802</u>	<u>10 060</u>	<u>7 279</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 997</u> 5 179	<u>8 864</u>	<u>6 333</u> 5 179	<u>4 802</u>	<u>10 060</u>	<u>7 279</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 641</u> 5 804	<u>8 060</u>	<u>6 864</u> 2 445	<u>10 948</u>	<u>7 567</u>	<u>8 607</u>

**211-402.**

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

**211-403.**

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

8.04-08-2023

					-				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 226</u>	<u>12 006</u>	<u>6 099</u>	<u>8 237</u>	<u>8 422</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>9 226</u>	<u>12 006</u>	<u>6 099</u>	<u>8 237</u>	<u>8 422</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 168</u>	<u>10 948</u>	<u>6 604</u>	<u>6 916</u>	

8.04-08-2023

24

211-403-0200	( ) 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 831</u>	<u>8 129</u>	<u>5 598</u> 4 464	<u>3 423</u>	<u>9 324</u>	<u>6 544</u>	<u>8 490</u>	

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 461</u> 3 036	<u>6 893</u>	<u>4 929</u> 3 750	<u>4 386</u>	<u>9 639</u>	<u>6 673</u>	<u>8 749</u>	

**211-7.****211-701.**

					,				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>11 270</u>	<u>7 021</u>	<u>8 646</u>	<u>7 687</u>	

					,				
211-601-0100	-	23735-2014	3						
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>11 715</u>	<u>5 009</u>	<u>6 224</u>	<u>7 893</u>

8.04-08-2023

26

211-701-0100		3			
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.** ,

**212-1.**

**212-101.**

212-101-0100	3,5 7473-2010	3								
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 273</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586	<u>23 492</u> 18 586	<u>32 343</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586
212-101-0200	5 7473-2010	3								
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 217</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515	<u>24 436</u> 19 515	<u>33 288</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515
212-101-0300	7,5 7473-2010	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 209</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491	<u>25 428</u> 20 491	<u>34 279</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>24 955</u> 20 698	<u>31 856</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>25 170</u> 20 909	<u>32 070</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>25 389</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>25 840</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>26 074</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>25 170</u> 20 909	<u>32 070</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>25 389</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>25 612</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345



212-101-0100	3,5 7473-2010	3							
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>32 343</u> 18 586	<u>32 343</u> 18 586	<u>21 536</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586
212-101-0200	5 7473-2010	3							
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>33 288</u> 19 515	<u>33 288</u> 19 515	<u>22 481</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515
212-101-0300	7,5 7473-2010	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>34 279</u> 20 491	<u>34 279</u> 20 491	<u>23 472</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 856</u> 20 698	<u>31 856</u> 20 698	<u>23 448</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 070</u> 20 909	<u>32 070</u> 20 909	<u>23 663</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 289</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>23 882</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 741</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>24 334</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 974</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>24 567</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 070</u> 20 909	<u>32 070</u> 20 909	<u>23 663</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 289</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>23 882</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 513</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>24 105</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>26 074</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 459</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>26 312</u> 22 033	<u>33 212</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>25 389</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>25 612</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>25 840</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 459</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>26 312</u> 22 033	<u>33 212</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 702</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>26 555</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>25 612</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>25 840</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>26 074</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 702</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>26 555</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518	<u>26 804</u> 22 518	<u>33 704</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518
212-101-0400	10 7473-2010	3								

					-				
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 974</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>24 567</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 212</u> 22 033	<u>33 212</u> 22 033	<u>24 805</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 289</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>23 882</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 513</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>24 105</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 741</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>24 334</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 212</u> 22 033	<u>33 212</u> 22 033	<u>24 805</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>25 048</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 513</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>24 105</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 741</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>24 334</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 974</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>24 567</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 456</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>25 048</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 704</u> 22 518	<u>33 704</u> 22 518	<u>25 297</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518
212-101-0400	10 7473-2010	3							

212-101-0401		3	1	2400	<u>23 980</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>26 199</u> 21 250	<u>35 050</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>25 734</u> 21 465	<u>32 635</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>25 956</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>25 956</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 288</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>27 141</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135

					-				
212-101-0401		3	1	2400	<u>35 050</u> 21 250	<u>35 050</u> 21 250	<u>24 243</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 635</u> 21 465	<u>32 635</u> 21 465	<u>24 227</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>24 450</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>24 450</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 042</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>25 634</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135

212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 288</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>27 141</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>27 393</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>27 393</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 798</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>27 651</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 980</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>26 199</u> 21 250	<u>35 050</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>25 734</u> 21 465	<u>32 635</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>25 956</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907

					-				
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 042</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>25 634</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 294</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>25 886</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 294</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>25 886</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 552</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>26 144</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 050</u> 21 250	<u>35 050</u> 21 250	<u>24 243</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 635</u> 21 465	<u>32 635</u> 21 465	<u>24 227</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>24 450</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>25 956</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 288</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>27 141</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 288</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>27 141</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>27 393</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135



					-				
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>24 450</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 042</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>25 634</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 042</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>25 634</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 294</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>25 886</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>27 393</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 798</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>27 651</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 368</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616	<u>27 587</u> 22 616	<u>36 438</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 283</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>27 136</u> 22 845	<u>34 037</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 273</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 761</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>27 614</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>28 113</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 517</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>28 370</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 273</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 761</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>27 614</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316

					-				
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 294</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>25 886</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 552</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>26 144</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 438</u> 22 616	<u>36 438</u> 22 616	<u>25 631</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 037</u> 22 845	<u>34 037</u> 22 845	<u>25 629</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 273</u> 23 078	<u>34 273</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 515</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>26 107</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 014</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>26 606</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 271</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>26 864</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 273</u> 23 078	<u>34 273</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 515</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>26 107</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316

212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 008</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>27 861</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 517</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>28 370</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>28 633</u> 24 318	<u>35 534</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 761</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>27 614</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 008</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>27 861</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>28 113</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>28 633</u> 24 318	<u>35 534</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 049</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>28 902</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 008</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>27 861</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>28 113</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 517</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>28 370</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 049</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>28 902</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 176</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853

					-				
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 762</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>26 354</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 271</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>26 864</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 534</u> 24 318	<u>35 534</u> 24 318	<u>27 126</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 515</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>26 107</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 762</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>26 354</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 014</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>26 606</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 534</u> 24 318	<u>35 534</u> 24 318	<u>27 126</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>27 395</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 762</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>26 354</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 014</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>26 606</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 271</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>26 864</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>27 395</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>27 669</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853

212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 049</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>28 902</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 176</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 604</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129	<u>29 457</u> 25 129	<u>36 358</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 891</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411	<u>29 744</u> 25 411	<u>36 644</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 484</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995	<u>30 337</u> 25 995	<u>37 238</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 064</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286	<u>29 283</u> 24 286	<u>38 134</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 996</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>28 849</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 250</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>29 104</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 775</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>29 628</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 046</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>29 899</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 996</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>28 849</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 250</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>29 104</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781

					-				
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>27 395</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>27 669</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 358</u> 25 129	<u>36 358</u> 25 129	<u>27 950</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 644</u> 25 411	<u>36 644</u> 25 411	<u>28 237</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 238</u> 25 995	<u>37 238</u> 25 995	<u>28 830</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 134</u> 24 286	<u>38 134</u> 24 286	<u>27 327</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>27 342</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 004</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>27 597</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 529</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>28 121</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 799</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>28 392</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>27 342</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 004</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>27 597</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 510</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>29 363</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 046</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>29 899</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 322</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>30 175</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 250</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>29 104</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 510</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>29 363</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 775</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>29 628</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 322</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>30 175</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 604</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>30 457</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 322</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>30 175</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 604</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>30 457</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 893</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>30 746</u> 26 398	<u>37 646</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 187</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>31 040</u> 26 688	<u>37 941</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 797</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287	<u>31 650</u> 27 287	<u>38 550</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287



					-				
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 264</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>27 856</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 799</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>28 392</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 076</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>28 668</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 004</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>27 597</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 264</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>27 856</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 529</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>28 121</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 076</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>28 668</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 358</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>28 950</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>37 076</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>28 668</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 358</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>28 950</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 646</u> 26 398	<u>37 646</u> 26 398	<u>29 239</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 941</u> 26 688	<u>37 941</u> 26 688	<u>29 533</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 550</u> 27 287	<u>38 550</u> 27 287	<u>30 143</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287

212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 298</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500	<u>30 517</u> 25 500	<u>39 368</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 242</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>30 096</u> 25 758	<u>36 996</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 509</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>30 363</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 060</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>30 913</u> 26 563	<u>37 814</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>31 197</u> 26 842	<u>38 098</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 242</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>30 096</u> 25 758	<u>36 996</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 509</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>30 363</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 782</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>30 635</u> 26 289	<u>37 536</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>31 197</u> 26 842	<u>38 098</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 634</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>31 488</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 509</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>30 363</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 782</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>30 635</u> 26 289	<u>37 536</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289

					-				
212-101-0800	22,5 7473-2010	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 368</u> 25 500	<u>39 368</u> 25 500	<u>28 561</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 996</u> 25 758	<u>36 996</u> 25 758	<u>28 589</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 263</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>28 856</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 814</u> 26 563	<u>37 814</u> 26 563	<u>29 406</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 098</u> 26 842	<u>38 098</u> 26 842	<u>29 690</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 996</u> 25 758	<u>36 996</u> 25 758	<u>28 589</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 263</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>28 856</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 536</u> 26 289	<u>37 536</u> 26 289	<u>29 128</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 098</u> 26 842	<u>38 098</u> 26 842	<u>29 690</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 388</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>29 981</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 263</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>28 856</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 536</u> 26 289	<u>37 536</u> 26 289	<u>29 128</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289

212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 060</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>30 913</u> 26 563	<u>37 814</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 634</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>31 488</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 931</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>31 784</u> 27 419	<u>38 685</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 634</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>31 488</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 931</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>31 784</u> 27 419	<u>38 685</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 234</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717	<u>32 087</u> 27 717	<u>38 987</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 543</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022	<u>32 396</u> 28 022	<u>39 297</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 183</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652	<u>33 036</u> 28 652	<u>39 937</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 914</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>31 133</u> 26 107	<u>39 985</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 865</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>30 719</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 015</u> 25 425	<u>41 288</u> 25 472	<u>36 941</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>43 462</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>41 678</u> 25 854	<u>37 331</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>43 852</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

					-				
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 814</u> 26 563	<u>37 814</u> 26 563	<u>29 406</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 388</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>29 981</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 685</u> 27 419	<u>38 685</u> 27 419	<u>30 277</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 388</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>29 981</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 685</u> 27 419	<u>38 685</u> 27 419	<u>30 277</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 987</u> 27 717	<u>38 987</u> 27 717	<u>30 580</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 297</u> 28 022	<u>39 297</u> 28 022	<u>30 889</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 937</u> 28 652	<u>39 937</u> 28 652	<u>31 529</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 985</u> 26 107	<u>39 985</u> 26 107	<u>29 178</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 619</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>29 212</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>36 397</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472	<u>39 530</u> 25 790
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>36 787</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854	<u>39 925</u> 26 177

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 24 926	<u>40 778</u> 24 972	<u>36 431</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>42 952</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 25 301	<u>41 161</u> 25 346	<u>36 813</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>43 334</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 680	<u>41 548</u> 25 726	<u>37 201</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>43 722</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>41 942</u> 26 112	<u>37 594</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>44 116</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 923	<u>41 797</u> 25 970	<u>37 449</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>43 971</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 919</u> 26 312	<u>42 195</u> 26 361	<u>37 847</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>44 369</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 26 707	<u>42 598</u> 26 755	<u>38 250</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>44 772</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 27 107	<u>43 007</u> 27 157	<u>38 660</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>45 181</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 914</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>31 133</u> 26 107	<u>39 985</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 865</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>30 719</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 418</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915	<u>31 271</u> 26 915	<u>38 172</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 703</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>31 556</u> 27 195	<u>38 457</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195

					-				
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>35 887</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972	<u>39 014</u> 25 284
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>36 269</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346	<u>39 400</u> 25 663
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>36 657</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726	<u>39 793</u> 26 048
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>37 051</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112	<u>40 191</u> 26 438
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>36 906</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970	<u>40 045</u> 26 295
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>37 304</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361	<u>40 448</u> 26 691
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>37 707</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755	<u>40 855</u> 27 089
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>38 116</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157	<u>41 270</u> 27 496
212-101-1000	27,5 7473-2010	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 985</u> 26 107	<u>39 985</u> 26 107	<u>29 178</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 619</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>29 212</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 172</u> 26 915	<u>38 172</u> 26 915	<u>29 764</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 457</u> 27 195	<u>38 457</u> 27 195	<u>30 049</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 865</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>30 719</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 139</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640	<u>30 992</u> 26 640	<u>37 893</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 703</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>31 556</u> 27 195	<u>38 457</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 994</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>31 847</u> 27 481	<u>38 747</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 994</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>31 847</u> 27 481	<u>38 747</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 291</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774	<u>32 144</u> 27 774	<u>39 044</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 904</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377	<u>32 757</u> 28 377	<u>39 658</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 221</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689	<u>33 074</u> 28 689	<u>39 975</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 994</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170	<u>32 213</u> 27 170	<u>41 064</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>31 809</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 531</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010	<u>32 384</u> 28 010	<u>39 285</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 827</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>32 680</u> 28 302	<u>39 581</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302



					-				
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 619</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>29 212</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 893</u> 26 640	<u>37 893</u> 26 640	<u>29 485</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 457</u> 27 195	<u>38 457</u> 27 195	<u>30 049</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 747</u> 27 481	<u>38 747</u> 27 481	<u>30 340</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 747</u> 27 481	<u>38 747</u> 27 481	<u>30 340</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 044</u> 27 774	<u>39 044</u> 27 774	<u>30 637</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 658</u> 28 377	<u>39 658</u> 28 377	<u>31 250</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 975</u> 28 689	<u>39 975</u> 28 689	<u>31 567</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689
212-101-1100	30 7473-2010	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 064</u> 27 170	<u>41 064</u> 27 170	<u>30 257</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 710</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>30 302</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 285</u> 28 010	<u>39 285</u> 28 010	<u>30 877</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 581</u> 28 302	<u>39 581</u> 28 302	<u>31 173</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302

212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>31 809</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 240</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724	<u>32 094</u> 27 724	<u>38 994</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 827</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>32 680</u> 28 302	<u>39 581</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 130</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>32 983</u> 28 600	<u>39 884</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 130</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>32 983</u> 28 600	<u>39 884</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 439</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904	<u>33 292</u> 28 904	<u>40 193</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 077</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532	<u>33 931</u> 29 532	<u>40 831</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 407</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857	<u>34 260</u> 29 857	<u>41 161</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 374</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528	<u>33 593</u> 28 528	<u>42 445</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 350</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>33 203</u> 28 816	<u>40 104</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 954</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410	<u>33 807</u> 29 410	<u>40 708</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 265</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>34 118</u> 29 717	<u>41 019</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717

					-				
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 710</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>30 302</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 994</u> 27 724	<u>38 994</u> 27 724	<u>30 587</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 581</u> 28 302	<u>39 581</u> 28 302	<u>31 173</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 884</u> 28 600	<u>39 884</u> 28 600	<u>31 476</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 884</u> 28 600	<u>39 884</u> 28 600	<u>31 476</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 193</u> 28 904	<u>40 193</u> 28 904	<u>31 785</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 831</u> 29 532	<u>40 831</u> 29 532	<u>32 424</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 161</u> 29 857	<u>41 161</u> 29 857	<u>32 753</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857
212-101-1200	35 7473-2010	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 445</u> 28 528	<u>42 445</u> 28 528	<u>31 638</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 104</u> 28 816	<u>40 104</u> 28 816	<u>31 696</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 708</u> 29 410	<u>40 708</u> 29 410	<u>32 300</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 019</u> 29 717	<u>41 019</u> 29 717	<u>32 611</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717

212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 350</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>33 203</u> 28 816	<u>40 104</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 649</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110	<u>33 502</u> 29 110	<u>40 403</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 265</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>34 118</u> 29 717	<u>41 019</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 583</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>34 436</u> 30 030	<u>41 337</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 583</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>34 436</u> 30 030	<u>41 337</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 907</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349	<u>34 760</u> 30 349	<u>41 661</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 578</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009	<u>35 431</u> 31 009	<u>42 331</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 924</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350	<u>35 777</u> 31 350	<u>42 678</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 823</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955	<u>35 042</u> 29 955	<u>43 894</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 814</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>34 667</u> 30 257	<u>41 568</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 448</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881	<u>35 301</u> 30 881	<u>42 202</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 775</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>35 628</u> 31 203	<u>42 528</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203

					-				
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 104</u> 28 816	<u>40 104</u> 28 816	<u>31 696</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 403</u> 29 110	<u>40 403</u> 29 110	<u>31 995</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 019</u> 29 717	<u>41 019</u> 29 717	<u>32 611</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 337</u> 30 030	<u>41 337</u> 30 030	<u>32 929</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 337</u> 30 030	<u>41 337</u> 30 030	<u>32 929</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 661</u> 30 349	<u>41 661</u> 30 349	<u>33 254</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 331</u> 31 009	<u>42 331</u> 31 009	<u>33 924</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 678</u> 31 350	<u>42 678</u> 31 350	<u>34 270</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 894</u> 29 955	<u>43 894</u> 29 955	<u>33 087</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 568</u> 30 257	<u>41 568</u> 30 257	<u>33 160</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 202</u> 30 881	<u>42 202</u> 30 881	<u>33 794</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 528</u> 31 203	<u>42 528</u> 31 203	<u>34 121</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 814</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>34 667</u> 30 257	<u>41 568</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 128</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566	<u>34 981</u> 30 566	<u>41 881</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 775</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>35 628</u> 31 203	<u>42 528</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 108</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>35 961</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 108</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>35 961</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 449</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867	<u>36 302</u> 31 867	<u>43 203</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 153</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559	<u>37 006</u> 32 559	<u>43 907</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 516</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917	<u>37 370</u> 32 917	<u>44 270</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 345</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452	<u>36 564</u> 31 452	<u>45 415</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 351</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>36 204</u> 31 770	<u>43 105</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 016</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425	<u>36 870</u> 32 425	<u>43 770</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 360</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>37 213</u> 32 763	<u>44 113</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763

					-				
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 568</u> 30 257	<u>41 568</u> 30 257	<u>33 160</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 881</u> 30 566	<u>41 881</u> 30 566	<u>33 474</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 528</u> 31 203	<u>42 528</u> 31 203	<u>34 121</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 862</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>34 454</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 862</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>34 454</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 203</u> 31 867	<u>43 203</u> 31 867	<u>34 795</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 907</u> 32 559	<u>43 907</u> 32 559	<u>35 499</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 270</u> 32 917	<u>44 270</u> 32 917	<u>35 863</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917
212-101-1400	45 7473-2010	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 415</u> 31 452	<u>45 415</u> 31 452	<u>34 608</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 105</u> 31 770	<u>43 105</u> 31 770	<u>34 697</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 770</u> 32 425	<u>43 770</u> 32 425	<u>35 363</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 113</u> 32 763	<u>44 113</u> 32 763	<u>35 706</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 351</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>36 204</u> 31 770	<u>43 105</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 680</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094	<u>36 533</u> 32 094	<u>43 434</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 360</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>37 213</u> 32 763	<u>44 113</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 710</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>37 563</u> 33 108	<u>44 464</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 710</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>37 563</u> 33 108	<u>44 464</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 068</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460	<u>37 921</u> 33 460	<u>44 822</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 807</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187	<u>38 660</u> 34 187	<u>45 561</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 189</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563	<u>39 042</u> 34 563	<u>45 942</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 462</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772	<u>23 681</u> 18 772	<u>32 532</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>22 415</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710	<u>24 634</u> 19 710	<u>33 486</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								



					-				
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 105</u> 31 770	<u>43 105</u> 31 770	<u>34 697</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 434</u> 32 094	<u>43 434</u> 32 094	<u>35 027</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 113</u> 32 763	<u>44 113</u> 32 763	<u>35 706</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 464</u> 33 108	<u>44 464</u> 33 108	<u>36 056</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 464</u> 33 108	<u>44 464</u> 33 108	<u>36 056</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 822</u> 33 460	<u>44 822</u> 33 460	<u>36 414</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 561</u> 34 187	<u>45 561</u> 34 187	<u>37 153</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 942</u> 34 563	<u>45 942</u> 34 563	<u>37 535</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563
212-101-1500	7473-2010 3,5	3							
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 532</u> 18 772	<u>32 532</u> 18 772	<u>21 725</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772
212-101-1600	7473-2010 5,	3							
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>33 486</u> 19 710	<u>33 486</u> 19 710	<u>22 679</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3							

212-101-1701		3	1	2400	<u>23 417</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696	<u>25 636</u> 20 696	<u>34 487</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905	<u>25 165</u> 20 905	<u>32 066</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 529</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>25 382</u> 21 118	<u>32 283</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 750</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>25 603</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 206</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>26 060</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 442</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>26 295</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 529</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>25 382</u> 21 118	<u>32 283</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 750</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>25 603</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 976</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>25 829</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 442</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>26 295</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 682</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>26 536</u> 22 254	<u>33 436</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 750</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>25 603</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 976</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>25 829</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558

					-				
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 487</u> 20 696	<u>34 487</u> 20 696	<u>23 680</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 066</u> 20 905	<u>32 066</u> 20 905	<u>23 658</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 283</u> 21 118	<u>32 283</u> 21 118	<u>23 875</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 504</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>24 096</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 960</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>24 553</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 196</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>24 788</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 283</u> 21 118	<u>32 283</u> 21 118	<u>23 875</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 504</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>24 096</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 730</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>24 322</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 196</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>24 788</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 436</u> 22 254	<u>33 436</u> 22 254	<u>25 029</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 504</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>24 096</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 730</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>24 322</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 206</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>26 060</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 682</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>26 536</u> 22 254	<u>33 436</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 928</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>26 781</u> 22 496	<u>33 682</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 976</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>25 829</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 206</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>26 060</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 442</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>26 295</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 928</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>26 781</u> 22 496	<u>33 682</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 179</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743	<u>27 033</u> 22 743	<u>33 933</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 196</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>26 414</u> 21 463	<u>35 266</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 099</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>25 952</u> 21 679	<u>32 853</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>26 177</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126

					-				
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 960</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>24 553</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 436</u> 22 254	<u>33 436</u> 22 254	<u>25 029</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 682</u> 22 496	<u>33 682</u> 22 496	<u>25 274</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 730</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>24 322</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 960</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>24 553</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 196</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>24 788</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 682</u> 22 496	<u>33 682</u> 22 496	<u>25 274</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 933</u> 22 743	<u>33 933</u> 22 743	<u>25 526</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 266</u> 21 463	<u>35 266</u> 21 463	<u>24 459</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 853</u> 21 679	<u>32 853</u> 21 679	<u>24 445</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>24 670</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>26 177</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>27 628</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357

					-				
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>24 670</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 274</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 274</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 529</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>26 121</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357

212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>27 628</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 035</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>27 888</u> 23 585	<u>34 789</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 196</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>26 414</u> 21 463	<u>35 266</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 099</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>25 952</u> 21 679	<u>32 853</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>26 177</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>26 177</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126



					-				
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 529</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>26 121</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 789</u> 23 585	<u>34 789</u> 23 585	<u>26 381</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 266</u> 21 463	<u>35 266</u> 21 463	<u>24 459</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 853</u> 21 679	<u>32 853</u> 21 679	<u>24 445</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>24 670</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>24 670</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126

212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>27 628</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>27 628</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 035</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>27 888</u> 23 585	<u>34 789</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585

					-				
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 274</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 274</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 529</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>26 121</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 529</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>26 121</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 789</u> 23 585	<u>34 789</u> 23 585	<u>26 381</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585

212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 597</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842	<u>27 816</u> 22 842	<u>36 668</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 515</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073	<u>27 368</u> 23 073	<u>34 269</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 754</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>27 607</u> 23 308	<u>34 508</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>27 851</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>28 355</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>28 615</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 754</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>27 607</u> 23 308	<u>34 508</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>27 851</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>28 101</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>28 615</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 027</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>28 880</u> 24 562	<u>35 781</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>27 851</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549

					-				
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 668</u> 22 842	<u>36 668</u> 22 842	<u>25 861</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 269</u> 23 073	<u>34 269</u> 23 073	<u>25 861</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 508</u> 23 308	<u>34 508</u> 23 308	<u>26 100</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 752</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>26 344</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>26 848</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 516</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>27 108</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 508</u> 23 308	<u>34 508</u> 23 308	<u>26 100</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 752</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>26 344</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 001</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>26 594</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 516</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>27 108</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 781</u> 24 562	<u>35 781</u> 24 562	<u>27 373</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 752</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>26 344</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>28 101</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>28 355</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 027</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>28 880</u> 24 562	<u>35 781</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 298</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>29 152</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>28 101</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>28 355</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>28 615</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 298</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>29 152</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 298</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>29 152</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 859</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380	<u>29 712</u> 25 380	<u>36 613</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 149</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665	<u>30 002</u> 25 665	<u>36 903</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665

					-				
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 001</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>26 594</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>26 848</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 781</u> 24 562	<u>35 781</u> 24 562	<u>27 373</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 052</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>27 645</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 001</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>26 594</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>26 848</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 516</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>27 108</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 052</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>27 645</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>27 922</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 052</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>27 645</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>27 922</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 613</u> 25 380	<u>36 613</u> 25 380	<u>28 205</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 903</u> 25 665	<u>36 903</u> 25 665	<u>28 495</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665

212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 748</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255	<u>30 601</u> 26 255	<u>37 502</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255
212-101-2100	7473-2010 20,	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 311</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529	<u>29 530</u> 24 529	<u>38 381</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 245</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>29 099</u> 24 776	<u>35 999</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>29 355</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 032</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>29 885</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 305</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>30 158</u> 25 820	<u>37 059</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 245</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>29 099</u> 24 776	<u>35 999</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>29 355</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 764</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>29 618</u> 25 287	<u>36 518</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 305</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>30 158</u> 25 820	<u>37 059</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 584</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>30 438</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>29 355</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029



					-				
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 502</u> 26 255	<u>37 502</u> 26 255	<u>29 094</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 381</u> 24 529	<u>38 381</u> 24 529	<u>27 574</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 999</u> 24 776	<u>35 999</u> 24 776	<u>27 592</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>36 256</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>27 849</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 786</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>28 378</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 059</u> 25 820	<u>37 059</u> 25 820	<u>28 652</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 999</u> 24 776	<u>35 999</u> 24 776	<u>27 592</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>36 256</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>27 849</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 518</u> 25 287	<u>36 518</u> 25 287	<u>28 111</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 059</u> 25 820	<u>37 059</u> 25 820	<u>28 652</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>37 338</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>28 931</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>36 256</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>27 849</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029

212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 764</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>29 618</u> 25 287	<u>36 518</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 032</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>29 885</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 584</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>30 438</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 869</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>30 723</u> 26 375	<u>37 623</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 584</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>30 438</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 869</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>30 723</u> 26 375	<u>37 623</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 161</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661	<u>31 014</u> 26 661	<u>37 915</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 458</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954	<u>31 312</u> 26 954	<u>38 212</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 074</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>31 927</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 557</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755	<u>30 776</u> 25 755	<u>39 627</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 504</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>30 357</u> 26 015	<u>37 258</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 774</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>30 627</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281

					-				
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>36 518</u> 25 287	<u>36 518</u> 25 287	<u>28 111</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 786</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>28 378</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>37 338</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>28 931</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 623</u> 26 375	<u>37 623</u> 26 375	<u>29 216</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>37 338</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>28 931</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 623</u> 26 375	<u>37 623</u> 26 375	<u>29 216</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 915</u> 26 661	<u>37 915</u> 26 661	<u>29 507</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 212</u> 26 954	<u>38 212</u> 26 954	<u>29 805</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 828</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>30 420</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>39 627</u> 25 755	<u>39 627</u> 25 755	<u>28 820</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 258</u> 26 015	<u>37 258</u> 26 015	<u>28 850</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 528</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>29 120</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 330</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>31 183</u> 26 828	<u>38 084</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 617</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>31 470</u> 27 111	<u>38 371</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 504</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>30 357</u> 26 015	<u>37 258</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 774</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>30 627</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>30 902</u> 26 552	<u>37 803</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 617</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>31 470</u> 27 111	<u>38 371</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 910</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>31 763</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 774</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>30 627</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>30 902</u> 26 552	<u>37 803</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 330</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>31 183</u> 26 828	<u>38 084</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 910</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>31 763</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 209</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>32 062</u> 27 694	<u>38 963</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 910</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>31 763</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399

					-				
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 084</u> 26 828	<u>38 084</u> 26 828	<u>29 676</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 371</u> 27 111	<u>38 371</u> 27 111	<u>29 963</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 258</u> 26 015	<u>37 258</u> 26 015	<u>28 850</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 528</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>29 120</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 803</u> 26 552	<u>37 803</u> 26 552	<u>29 395</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 371</u> 27 111	<u>38 371</u> 27 111	<u>29 963</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 664</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>30 256</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 528</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>29 120</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 803</u> 26 552	<u>37 803</u> 26 552	<u>29 395</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 084</u> 26 828	<u>38 084</u> 26 828	<u>29 676</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 664</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>30 256</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 963</u> 27 694	<u>38 963</u> 27 694	<u>30 556</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 664</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>30 256</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 209</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>32 062</u> 27 694	<u>38 963</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 515</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995	<u>32 368</u> 27 995	<u>39 269</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 828</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302	<u>32 681</u> 28 302	<u>39 582</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 474</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938	<u>33 327</u> 28 938	<u>40 228</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938
212-101-2300	7473-2010 25,	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 180</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>31 399</u> 26 368	<u>40 250</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 133</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>30 987</u> 26 635	<u>37 887</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184	<u>31 544</u> 27 184	<u>38 445</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 979</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>31 832</u> 27 467	<u>38 733</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 133</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>30 987</u> 26 635	<u>37 887</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 409</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906	<u>31 263</u> 26 906	<u>38 163</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 979</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>31 832</u> 27 467	<u>38 733</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 273</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>32 126</u> 27 756	<u>39 027</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756

					-				
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 963</u> 27 694	<u>38 963</u> 27 694	<u>30 556</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 269</u> 27 995	<u>39 269</u> 27 995	<u>30 861</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 582</u> 28 302	<u>39 582</u> 28 302	<u>31 174</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 228</u> 28 938	<u>40 228</u> 28 938	<u>31 820</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938
212-101-2300	7473-2010 25,	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 250</u> 26 368	<u>40 250</u> 26 368	<u>29 443</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 887</u> 26 635	<u>37 887</u> 26 635	<u>29 480</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 445</u> 27 184	<u>38 445</u> 27 184	<u>30 038</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 733</u> 27 467	<u>38 733</u> 27 467	<u>30 325</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 887</u> 26 635	<u>37 887</u> 26 635	<u>29 480</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 163</u> 26 906	<u>38 163</u> 26 906	<u>29 756</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 733</u> 27 467	<u>38 733</u> 27 467	<u>30 325</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 027</u> 27 756	<u>39 027</u> 27 756	<u>30 619</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756

212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 273</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>32 126</u> 27 756	<u>39 027</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 573</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051	<u>32 426</u> 28 051	<u>39 327</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 192</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661	<u>33 046</u> 28 661	<u>39 946</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 512</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976	<u>33 366</u> 28 976	<u>40 266</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 180</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>31 399</u> 26 368	<u>40 250</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 270</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441	<u>32 489</u> 27 441	<u>41 340</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 088</u> 27 719	<u>38 989</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 815</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>32 669</u> 28 290	<u>39 569</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 115</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>32 968</u> 28 585	<u>39 869</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 088</u> 27 719	<u>38 989</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 522</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001	<u>32 375</u> 28 001	<u>39 276</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001



					-				
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 027</u> 27 756	<u>39 027</u> 27 756	<u>30 619</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 327</u> 28 051	<u>39 327</u> 28 051	<u>30 919</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 946</u> 28 661	<u>39 946</u> 28 661	<u>31 539</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 266</u> 28 976	<u>40 266</u> 28 976	<u>31 859</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 250</u> 26 368	<u>40 250</u> 26 368	<u>29 443</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 340</u> 27 441	<u>41 340</u> 27 441	<u>30 533</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 989</u> 27 719	<u>38 989</u> 27 719	<u>30 581</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 569</u> 28 290	<u>39 569</u> 28 290	<u>31 162</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 869</u> 28 585	<u>39 869</u> 28 585	<u>31 461</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 989</u> 27 719	<u>38 989</u> 27 719	<u>30 581</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 276</u> 28 001	<u>39 276</u> 28 001	<u>30 868</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 115</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>32 968</u> 28 585	<u>39 869</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 420</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>33 274</u> 28 886	<u>40 174</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 420</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>33 274</u> 28 886	<u>40 174</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 733</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193	<u>33 586</u> 29 193	<u>40 487</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 377</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828	<u>34 231</u> 29 828	<u>41 131</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 710</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155	<u>34 564</u> 30 155	<u>41 464</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155
212-101-2600	7473-2010 35,	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 664</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813	<u>33 883</u> 28 813	<u>42 734</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 643</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>33 496</u> 29 104	<u>40 397</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 252</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705	<u>34 106</u> 29 705	<u>41 006</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 567</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>34 420</u> 30 014	<u>41 321</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 643</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>33 496</u> 29 104	<u>40 397</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 945</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401	<u>33 798</u> 29 401	<u>40 698</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401

					-				
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 869</u> 28 585	<u>39 869</u> 28 585	<u>31 461</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 174</u> 28 886	<u>40 174</u> 28 886	<u>31 767</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 174</u> 28 886	<u>40 174</u> 28 886	<u>31 767</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 487</u> 29 193	<u>40 487</u> 29 193	<u>32 079</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 131</u> 29 828	<u>41 131</u> 29 828	<u>32 724</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 464</u> 30 155	<u>41 464</u> 30 155	<u>33 057</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 734</u> 28 813	<u>42 734</u> 28 813	<u>31 927</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 397</u> 29 104	<u>40 397</u> 29 104	<u>31 989</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 006</u> 29 705	<u>41 006</u> 29 705	<u>32 599</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 321</u> 30 014	<u>41 321</u> 30 014	<u>32 913</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 397</u> 29 104	<u>40 397</u> 29 104	<u>31 989</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 698</u> 29 401	<u>40 698</u> 29 401	<u>32 291</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 567</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>34 420</u> 30 014	<u>41 321</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 888</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>34 741</u> 30 330	<u>41 642</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 888</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>34 741</u> 30 330	<u>41 642</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 216</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653	<u>35 069</u> 30 653	<u>41 970</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 893</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>35 746</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 242</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663	<u>36 096</u> 31 663	<u>42 996</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 128</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254	<u>35 347</u> 30 254	<u>44 198</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 121</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>34 974</u> 30 560	<u>41 875</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 761</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190	<u>35 615</u> 31 190	<u>42 515</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 092</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>35 945</u> 31 515	<u>42 845</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 121</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>34 974</u> 30 560	<u>41 875</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 438</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872	<u>35 291</u> 30 872	<u>42 192</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872

					-				
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 321</u> 30 014	<u>41 321</u> 30 014	<u>32 913</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 642</u> 30 330	<u>41 642</u> 30 330	<u>33 234</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 642</u> 30 330	<u>41 642</u> 30 330	<u>33 234</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 970</u> 30 653	<u>41 970</u> 30 653	<u>33 562</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>34 239</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 996</u> 31 663	<u>42 996</u> 31 663	<u>34 589</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 198</u> 30 254	<u>44 198</u> 30 254	<u>33 391</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 875</u> 30 560	<u>41 875</u> 30 560	<u>33 468</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 515</u> 31 190	<u>42 515</u> 31 190	<u>34 108</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 845</u> 31 515	<u>42 845</u> 31 515	<u>34 438</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 875</u> 30 560	<u>41 875</u> 30 560	<u>33 468</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 192</u> 30 872	<u>42 192</u> 30 872	<u>33 784</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872

212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 092</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>35 945</u> 31 515	<u>42 845</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 429</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>36 282</u> 31 846	<u>43 182</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 429</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>36 282</u> 31 846	<u>43 182</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 773</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185	<u>36 626</u> 32 185	<u>43 527</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 484</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885	<u>37 337</u> 32 885	<u>44 238</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 851</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246	<u>37 704</u> 33 246	<u>44 605</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 665</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767	<u>36 884</u> 31 767	<u>45 735</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>36 527</u> 32 088	<u>43 428</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 346</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>37 199</u> 32 749	<u>44 100</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 692</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>37 546</u> 33 090	<u>44 446</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 674</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>36 527</u> 32 088	<u>43 428</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 006</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415	<u>36 860</u> 32 415	<u>43 760</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415

					-				
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 845</u> 31 515	<u>42 845</u> 31 515	<u>34 438</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 182</u> 31 846	<u>43 182</u> 31 846	<u>34 775</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 182</u> 31 846	<u>43 182</u> 31 846	<u>34 775</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 527</u> 32 185	<u>43 527</u> 32 185	<u>35 119</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 238</u> 32 885	<u>44 238</u> 32 885	<u>35 830</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 605</u> 33 246	<u>44 605</u> 33 246	<u>36 197</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 735</u> 31 767	<u>45 735</u> 31 767	<u>34 928</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 428</u> 32 088	<u>43 428</u> 32 088	<u>35 020</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>44 100</u> 32 749	<u>44 100</u> 32 749	<u>35 692</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 446</u> 33 090	<u>44 446</u> 33 090	<u>36 039</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>43 428</u> 32 088	<u>43 428</u> 32 088	<u>35 020</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 760</u> 32 415	<u>43 760</u> 32 415	<u>35 353</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415

212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 692</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>37 546</u> 33 090	<u>44 446</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 046</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>37 900</u> 33 439	<u>44 800</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 046</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>37 900</u> 33 439	<u>44 800</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 408</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794	<u>38 261</u> 33 794	<u>45 162</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 154</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529	<u>39 007</u> 34 529	<u>45 908</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 540</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909	<u>39 393</u> 34 909	<u>46 294</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 977</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263	<u>25 196</u> 20 263	<u>34 047</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>24 212</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479	<u>26 431</u> 21 479	<u>35 283</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 522</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768	<u>27 741</u> 22 768	<u>36 592</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768



					-				
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>44 446</u> 33 090	<u>44 446</u> 33 090	<u>36 039</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 800</u> 33 439	<u>44 800</u> 33 439	<u>36 393</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 800</u> 33 439	<u>44 800</u> 33 439	<u>36 393</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>45 162</u> 33 794	<u>45 162</u> 33 794	<u>36 754</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 908</u> 34 529	<u>45 908</u> 34 529	<u>37 500</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 294</u> 34 909	<u>46 294</u> 34 909	<u>37 886</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909

					-				
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 047</u> 20 263	<u>34 047</u> 20 263	<u>23 241</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 283</u> 21 479	<u>35 283</u> 21 479	<u>24 476</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>36 592</u> 22 768	<u>36 592</u> 22 768	<u>25 785</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768

212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 372</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>29 591</u> 24 589	<u>38 443</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 372</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>29 591</u> 24 589	<u>38 443</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 606</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804	<u>30 825</u> 25 804	<u>39 676</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 382</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>33 601</u> 28 536	<u>42 452</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 153</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295	<u>34 372</u> 29 295	<u>43 223</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 461</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>34 680</u> 29 598	<u>43 532</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 461</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>34 680</u> 29 598	<u>43 532</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 770</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902	<u>34 989</u> 29 902	<u>43 840</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 183</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466	<u>25 402</u> 20 466	<u>34 253</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 431</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694	<u>26 650</u> 21 694	<u>35 501</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 753</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996	<u>27 972</u> 22 996	<u>36 823</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 622</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>29 841</u> 24 835	<u>38 693</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835

					-				
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 443</u> 24 589	<u>38 443</u> 24 589	<u>27 636</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 443</u> 24 589	<u>38 443</u> 24 589	<u>27 636</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>39 676</u> 25 804	<u>39 676</u> 25 804	<u>28 869</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 452</u> 28 536	<u>42 452</u> 28 536	<u>31 645</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>43 223</u> 29 295	<u>43 223</u> 29 295	<u>32 416</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>43 532</u> 29 598	<u>43 532</u> 29 598	<u>32 725</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>43 532</u> 29 598	<u>43 532</u> 29 598	<u>32 725</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>43 840</u> 29 902	<u>43 840</u> 29 902	<u>33 033</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>34 253</u> 20 466	<u>34 253</u> 20 466	<u>23 446</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>35 501</u> 21 694	<u>35 501</u> 21 694	<u>24 694</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 823</u> 22 996	<u>36 823</u> 22 996	<u>26 016</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 693</u> 24 835	<u>38 693</u> 24 835	<u>27 886</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 622</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>29 841</u> 24 835	<u>38 693</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 868</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062	<u>31 087</u> 26 062	<u>39 939</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 672</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821	<u>33 891</u> 28 821	<u>42 742</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 451</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588	<u>34 670</u> 29 588	<u>43 521</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 762</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>34 981</u> 29 894	<u>43 832</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 762</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>34 981</u> 29 894	<u>43 832</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 074</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201	<u>35 293</u> 30 201	<u>44 144</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201

**212-103.**

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.****212-201.**

					-				
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 693</u> 24 835	<u>38 693</u> 24 835	<u>27 886</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>39 939</u> 26 062	<u>39 939</u> 26 062	<u>29 132</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>42 742</u> 28 821	<u>42 742</u> 28 821	<u>31 935</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>43 521</u> 29 588	<u>43 521</u> 29 588	<u>32 714</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>43 832</u> 29 894	<u>43 832</u> 29 894	<u>33 025</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>43 832</u> 29 894	<u>43 832</u> 29 894	<u>33 025</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>44 144</u> 30 201	<u>44 144</u> 30 201	<u>33 337</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201

					,	-			
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155

8.04-08-2023

98

212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.****212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.****212-401.**

212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 104</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615	<u>23 138</u> 18 615	<u>31 251</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 238</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732	<u>24 272</u> 19 732	<u>32 386</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732	

					,	-				
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 251</u> 18 615	<u>31 251</u> 18 615	<u>21 345</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 386</u> 19 732	<u>32 386</u> 19 732	<u>22 480</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732	



212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 781</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250	<u>25 815</u> 21 250	<u>33 928</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 323</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768	<u>27 357</u> 22 768	<u>35 470</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 094</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527	<u>28 128</u> 23 527	<u>36 242</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 865</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286	<u>28 899</u> 24 286	<u>37 013</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 345</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743	<u>30 379</u> 25 743	<u>38 493</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 915</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287	<u>31 949</u> 27 287	<u>40 062</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 578</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925	<u>33 612</u> 28 925	<u>41 726</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 341</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660	<u>35 375</u> 30 660	<u>43 489</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>21 590</u> 18 984	<u>30 078</u> 20 804	<u>24 736</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 169</u> 19 554	<u>30 712</u> 21 429	<u>25 370</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 996</u> 20 368	<u>31 619</u> 22 321	<u>26 277</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 824</u> 21 183	<u>32 527</u> 23 214	<u>27 184</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214

					-				
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 928</u> 21 250	<u>33 928</u> 21 250	<u>24 022</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 470</u> 22 768	<u>35 470</u> 22 768	<u>25 564</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 242</u> 23 527	<u>36 242</u> 23 527	<u>26 335</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 013</u> 24 286	<u>37 013</u> 24 286	<u>27 106</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>38 493</u> 25 743	<u>38 493</u> 25 743	<u>28 587</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>40 062</u> 27 287	<u>40 062</u> 27 287	<u>30 156</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>41 726</u> 28 925	<u>41 726</u> 28 925	<u>31 819</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>43 489</u> 30 660	<u>43 489</u> 30 660	<u>33 583</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>23 355</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>23 989</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>24 896</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>25 803</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214

212-401-0205	100	3	1	2200	<u>24 470</u> 21 819	<u>33 234</u> 23 911	<u>27 892</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>25 135</u> 22 473	<u>33 963</u> 24 628	<u>28 621</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>25 820</u> 23 147	<u>34 714</u> 25 367	<u>29 371</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736					

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469

					-				
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>26 511</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>27 239</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>27 990</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

					-				
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313

212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	( 5 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-				
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0204	( 5 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503

8.04-08-2023

106

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 596</u> 26 801	<u>26 346</u> 23 930	<u>25 094</u> 23 930	<u>26 243</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>25 529</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 332</u> 26 541	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 857</u> 23 698	<u>26 007</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 293</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 364</u> 27 338	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 582</u> 24 408	<u>26 729</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 015</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 364</u> 27 338	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 336</u> 24 167	<u>26 729</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 015</u> 24 408
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 144</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 993</u> 27 121	<u>27 144</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>26 429</u> 24 816
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 144</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 993</u> 27 121	<u>26 899</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>26 185</u> 24 575
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 270</u> 26 260	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 544</u> 27 663	<u>27 648</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 934</u> 25 313
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 965</u> 26 945	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 544</u> 27 663	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>26 934</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 316</u> 26 526	<u>28 755</u> 27 942	<u>28 828</u> 27 942	<u>27 908</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>27 193</u> 25 568
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 017</u> 28 965	<u>29 794</u> 28 965	<u>29 867</u> 28 965	<u>27 908</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>27 193</u> 25 568

					-				
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 679</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930	<u>24 959</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 442</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698	<u>24 722</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 201</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 165</u> 24 408
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 579</u> 24 816	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>25 579</u> 24 816
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 334</u> 24 575	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>25 334</u> 24 575
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 083</u> 25 313	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 471</u> 27 663	<u>26 083</u> 25 313
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 083</u> 25 313	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 471</u> 27 663	<u>26 083</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 343</u> 25 568	<u>28 755</u> 27 942	<u>28 755</u> 27 942	<u>26 343</u> 25 568
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 343</u> 25 568	<u>29 794</u> 28 965	<u>29 794</u> 28 965	<u>26 343</u> 25 568



212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>32 027</u> 30 943	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 749</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 851</u> 26 832	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 655</u> 27 771	<u>25 776</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>25 061</u> 23 470
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 851</u> 26 832	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 655</u> 27 771	<u>25 549</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>24 834</u> 23 246
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>24 789</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>24 789</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093

**212-502.**

					-				
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403	
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403	
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 676</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 211</u> 23 470	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 582</u> 27 771	<u>24 211</u> 23 470
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 984</u> 23 246	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 582</u> 27 771	<u>23 984</u> 23 246
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>24 442</u> 22 093	
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>24 442</u> 22 093	

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 881</u> 25 878	<u>24 614</u> 23 866	<u>24 687</u> 23 866	<u>29 485</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>28 771</u> 27 121
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 849</u> 24 862	<u>23 512</u> 22 781	<u>23 585</u> 22 781	<u>29 485</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>28 771</u> 27 121
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 514</u> 20 990	<u>23 012</u> 19 926	<u>21 894</u> 19 926	<u>24 486</u> 19 926	<u>23 636</u> 19 926	<u>23 116</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 388</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 238</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 317</u> 32 212	<u>32 797</u> 31 921	<u>32 871</u> 31 921	<u>34 637</u> 32 192	<u>33 418</u> 29 770	<u>33 923</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 580</u> 30 503	<u>31 888</u> 31 026	<u>31 961</u> 31 026	<u>32 497</u> 30 086	<u>33 418</u> 29 770	<u>31 783</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 586</u> 29 524	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 749</u> 29 833	<u>31 322</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>30 608</u> 28 929

**212-6.****212-601.**

-

					-				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 614</u> 23 866	<u>24 614</u> 23 866	<u>27 920</u> 27 121
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>23 512</u> 22 781	<u>23 512</u> 22 781	<u>27 920</u> 27 121
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 567</u> 19 926	<u>24 139</u> 19 926	<u>21 623</u> 19 926	<u>23 047</u> 19 926	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

					-				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 073</u> 32 192	<u>33 073</u> 32 192	<u>32 797</u> 31 921	<u>32 797</u> 31 921	<u>33 073</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 933</u> 30 086	<u>30 933</u> 30 086	<u>31 888</u> 31 026	<u>31 888</u> 31 026	<u>30 933</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 757</u> 28 929	<u>29 757</u> 28 929	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 676</u> 29 833	<u>29 757</u> 28 929

112

213.  
213-1.  
213-101.

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>92 651</u> 85 714	<u>101 469</u> 85 714	<u>93 405</u> 85 714	<u>119 336</u> 85 714	<u>105 491</u> 85 714	<u>108 507</u> 85 714	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>92 651</u> 85 714	<u>101 469</u> 85 714	<u>93 405</u> 85 714	<u>119 336</u> 85 714	<u>105 491</u> 85 714	<u>108 507</u> 85 714	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>97 702</u> 90 612	<u>106 519</u> 90 612	<u>98 456</u> 90 612	<u>124 387</u> 90 612	<u>110 542</u> 90 612	<u>113 558</u> 90 612	
213-101-0500	250 120 88 , , 530-2012	1000 .									

					-				
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

					-				
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>108 507</u> 85 714	<u>117 402</u> 85 714	<u>91 986</u> 85 714	<u>99 558</u> 85 714	<u>102 474</u> 85 714
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>108 507</u> 85 714	<u>117 402</u> 85 714	<u>91 986</u> 85 714	<u>99 558</u> 85 714	<u>102 474</u> 85 714
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>113 558</u> 90 612	<u>122 453</u> 90 612	<u>97 037</u> 90 612	<u>104 609</u> 90 612	<u>107 525</u> 90 612
213-101-0500	250 120 88 , , 530-2012	1000 .							

213-101-0501	100	1000	.	1	4500	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>110 681</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000	.	1	4500	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>113 305</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000	.	1	4500	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>116 008</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987
213-101-0504	175	1000	.	1	4500	<u>112 991</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687	<u>118 792</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687
213-101-0505	200	1000	.	1	4500	<u>115 859</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467	<u>121 660</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467

**213-102.**

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000	.								
213-102-0201	100	1000	.	1	4800	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>108 831</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528
213-102-0202	125	1000	.	1	4800	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>110 512</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158
213-102-0203	150	1000	.	1	4800	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>112 228</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821
213-102-0204	175	1000	.	1	4800	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>114 852</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366

					-				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>110 681</u> 84 821	<u>108 360</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>113 305</u> 87 366	<u>110 984</u> 87 366	<u>103 095</u> 87 366	<u>103 095</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>116 008</u> 89 987	<u>113 687</u> 89 987	<u>105 798</u> 89 987	<u>105 798</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>118 792</u> 92 687	<u>116 472</u> 92 687	<u>108 582</u> 92 687	<u>108 582</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>121 660</u> 95 467	<u>119 339</u> 95 467	<u>111 450</u> 95 467	<u>111 450</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467

					-				
213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>102 643</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>104 324</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>106 040</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>108 664</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366



213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800	<u>103 961</u> 77 730						
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>116 832</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>119 594</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>122 439</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800	<u>136 488</u> 109 619						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>154 585</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>158 480</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>162 491</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	

**213-104.**

, , ,

213-104-0100	1598-96				

					-				
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .							
213-102-0301	125,	1000 .	1	4800					
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>110 644</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286
213-102-0303	175,	1000 .	1	4800	<u>113 406</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964
213-102-0304	200,	1000 .	1	4800	<u>116 251</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723
213-102-0305	125,	1000 .	1	4800					
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>148 397</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893
213-102-0307	175,	1000 .	1	4800	<u>152 292</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670
213-102-0308	200,	1000 .	1	4800	<u>156 304</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560

213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

**213-3.****213-301.**

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 382</u> 29 464	<u>34 345</u> 29 464	<u>31 869</u> 29 464	<u>41 834</u> 29 464	<u>35 565</u> 29 464	<u>36 339</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3								

					,					
						-				
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500		<u>38 199</u> 29 464	<u>41 548</u> 29 464	<u>31 449</u> 29 464	<u>33 690</u> 29 464	<u>34 732</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3								

					,						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371						
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207						
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207						

**213-302.**

					,							-
213-302-0100	945-92											
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>480</u> 446	<u>531</u> 446	<u>485</u> 446	<u>590</u> 446	<u>472</u> 371	<u>488</u> 371	<u>507</u> 371	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>280</u> 265							
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>413</u> 390							

					-				
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660					

213-302-0100	945-92								
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>507</u> 371	<u>477</u> 446	<u>435</u> 371	<u>486</u> 371	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1					
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8					

8.04-08-2023

122

**213-304.**

213-304-0100	945-92											
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>362</u> 330	<u>416</u> 330	<u>367</u> 330	<u>479</u> 330	<u>516</u> 366	<u>493</u> 366		
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>258</u> 241	<u>284</u> 241	<u>261</u> 241	<u>314</u> 241	<u>324</u> 250	<u>313</u> 250		

**213-305.**

213-305-0100	945-92											
213-305-0105	, 390 190 188 , 50		1	12	<u>1 200</u> 506							

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2											
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 481</u> 2 410	<u>2 503</u> 2 410	<u>2 484</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 155</u> 2 074	<u>2 162</u> 2 074	<u>2 170</u> 2 074	<u>2 170</u> 2 074	

213-304-0100	945-92									
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>516</u> 366	<u>516</u> 366	<u>359</u> 330	<u>442</u> 366	<u>401</u> 280	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>324</u> 250	<u>324</u> 250	<u>257</u> 241	<u>288</u> 250	<u>239</u> 181	

213-306-0100	958-93	2						
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 480</u> 2 410	<u>2 139</u> 2 074	<u>2 161</u> 2 074	



					,							-	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\ 228}{2\ 178}$								
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\ 339}{2\ 286}$								
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\ 457}{2\ 401}$								
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\ 366}{3\ 289}$								
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\ 534}{3\ 452}$								
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\ 710}{3\ 625}$								
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{2\ 333}{2\ 281}$								
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{2\ 450}{2\ 395}$								
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{2\ 573}{2\ 515}$								
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	$\frac{2\ 702}{2\ 641}$								
213-306-0112	90 , -	2	1	16	$\frac{3\ 701}{3\ 617}$								
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	$\frac{3\ 886}{3\ 798}$								
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	$\frac{4\ 079}{3\ 987}$								

					,			
213-306-0102	55    ,	2	1	9,8				
213-306-0103	60    ,	2	1	10,7				
213-306-0104	65    ,	2	1	11,6				
213-306-0105	90    ,	2	1	16				
213-306-0106	95    ,	2	1	16,9				
213-306-0107	100    ,	2	1	17,8				
213-306-0108	50    ,    -	2	1	8,9				
213-306-0109	55    ,    -	2	1	9,8				
213-306-0110	60    ,    -	2	1	10,7				
213-306-0111	65    ,    -	2	1	11,6				
213-306-0112	90    ,    -	2	1	16				
213-306-0113	95    ,    -	2	1	16,9				
213-306-0114	100    ,    -	2	1	17,8				

126

213-307-0100	937-92	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>91 223</u> 86 734	<u>97 011</u> 86 734	<u>91 851</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>90 937</u> 86 734	

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 548</u> 32 143

**221-101.**

[illegible]

					-				
221-101-0100	19804-2012								

128

**221-102.**

**221-103.**

[illegible]

					,	-				
221-101-0104	350 19804-2012		1	311		<u>14 527</u> 13 599	<u>16 171</u> 12 947	<u>13 556</u> 12 947	<u>14 053</u> 13 544	<u>14 297</u> 12 947
221-101-0111	300 1-3 19804-2012,		1	232		<u>10 300</u> 9 614	<u>11 524</u> 9 125	<u>9 573</u> 9 125	<u>9 946</u> 9 573	<u>10 126</u> 9 125
221-101-0112	300 4-6 19804-2012,		1	229		<u>10 716</u> 10 033	<u>11 926</u> 9 552	<u>10 000</u> 9 552	<u>10 367</u> 9 992	<u>10 546</u> 9 552
221-101-0113	300 7-8 19804-2012,		1	228		<u>11 591</u> 10 900	<u>12 796</u> 10 421	<u>10 879</u> 10 421	<u>11 244</u> 10 860	<u>11 422</u> 10 421

					,	-				
221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458		<u>59 451</u> 52 773	<u>72 536</u> 47 710	<u>51 865</u> 47 710	<u>55 712</u> 52 348	<u>57 725</u> 47 710

					,	-				
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>88 260</u> 84 784						
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>97 615</u> 93 682	<u>102 155</u> 98 168	<u>98 113</u> 93 682	<u>122 254</u> 93 682	<u>102 810</u> 98 815	<u>108 084</u> 93 682	
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>142 082</u> 137 032	<u>148 110</u> 137 032	<u>142 736</u> 137 032	<u>168 094</u> 137 032	<u>150 676</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	

**221-104.**

221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>82 733</u> 68 763	<u>87 531</u> 68 763	<u>83 933</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>93 529</u> 68 763	<u>92 929</u> 68 763	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>83 608</u> 69 601	<u>88 414</u> 69 601	<u>84 810</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601	<u>94 422</u> 69 601	<u>93 821</u> 69 601	

					,	-				
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 205</u> 98 815	<u>119 701</u> 93 682	<u>98 483</u> 93 682	<u>102 373</u> 98 384	<u>104 499</u> 93 682	
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>149 148</u> 137 044	

					,	-				
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>99 526</u> 68 763	<u>94 728</u> 68 763	<u>83 333</u> 68 763	<u>79 510</u> 68 763	<u>91 130</u> 68 763	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>100 429</u> 69 601	<u>95 623</u> 69 601	<u>84 209</u> 69 601	<u>80 379</u> 69 601	<u>93 407</u> 70 962	



221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>90 773</u> 76 625	<u>95 579</u> 76 625	<u>91 974</u> 76 625	<u>108 795</u> 76 625	<u>101 586</u> 76 625	<u>100 985</u> 76 625

**222.****222-1.****222-101.**

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	( 937-92	3	1	2477	<u>126 059</u> 111 053	<u>131 356</u> 111 053	<u>127 459</u> 111 053	<u>144 445</u> 111 053	<u>137 140</u> 111 053	<u>138 966</u> 111 053	
222-101-0200	12504-2015	3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>85 100</u> 81 020						
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>93 952</u> 89 699						
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>104 942</u> 100 425						
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>133 342</u> 128 219						

						-				
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2504	<u>107 593</u> 76 625	<u>102 788</u> 76 625	<u>91 374</u> 76 625	<u>87 544</u> 76 625	<u>98 535</u> 75 989


					,						
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>70 983</u> 68 278						
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>72 632</u> 69 895						
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>84 760</u> 81 795						
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>105 452</u> 101 522						
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>87 715</u> 83 584						

					,	-				
222-101-0205	31310	3	1	1340						
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340						
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330						
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900						
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460						

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>96 178</u> 91 881					
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>92 560</u> 88 314					
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>163 919</u> 158 147					
222-101-0305		3	1	1350	<u>75 285</u> 72 486					
222-101-0306		3	1	1340	<u>72 780</u> 70 040					
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>85 903</u> 82 906					

					,	-				
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460						
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480						
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610						
222-101-0305		3	1	1350						
222-101-0306		3	1	1340						
222-101-0307	7	3	1	1340						

222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>110 234</u> 106 593					
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>85 526</u> 81 448					
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>87 438</u> 83 293					
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>173 432</u> 167 484					
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>67 101</u> 64 374					
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>73 108</u> 70 205					

					,	-				
222-101-0308	8-9	3	1	1510						
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450						
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480						
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600						
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440						
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500						



222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>88 830</u> 85 471					
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>89 311</u> 86 071					
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>142 447</u> 137 135					

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>98 915</u> 94 992	<u>103 526</u> 99 548	<u>99 408</u> 94 992	<u>123 329</u> 94 992	<u>104 191</u> 100 205	<u>109 288</u> 94 992
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>91 858</u> 88 084	<u>96 511</u> 92 682	<u>92 340</u> 88 084	<u>115 696</u> 88 084	<u>97 182</u> 93 345	<u>101 986</u> 88 084

8.04-08-2023

					,	-				
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650						
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520						
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570						

					,	-				
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>107 556</u> 100 205	<u>120 799</u> 94 992	<u>99 775</u> 94 992	<u>103 748</u> 99 768	<u>105 736</u> 94 992	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>100 468</u> 93 345	<u>113 226</u> 88 084	<u>92 698</u> 88 084	<u>96 735</u> 92 903	<u>98 518</u> 88 084	

222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>98 819</u> 94 897	<u>103 443</u> 99 467	<u>99 312</u> 94 897	<u>123 234</u> 94 897	<u>104 110</u> 100 125	<u>109 192</u> 94 897	
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>98 033</u> 94 124	<u>102 682</u> 98 717	<u>98 526</u> 94 124	<u>122 419</u> 94 124	<u>103 352</u> 99 379	<u>108 394</u> 94 124	
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>97 690</u> 93 777	<u>102 327</u> 98 359	<u>98 184</u> 93 777	<u>122 143</u> 93 777	<u>102 995</u> 99 020	<u>108 079</u> 93 777	
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>207 744</u> 191 066	<u>213 071</u> 191 066	<u>209 152</u> 191 066	<u>226 234</u> 191 066	<u>218 887</u> 191 066	<u>220 724</u> 191 066	
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>125 514</u> 121 271	<u>130 149</u> 125 850	<u>126 009</u> 121 271	<u>149 978</u> 121 271	<u>130 817</u> 126 510	<u>135 908</u> 121 271	
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>145 661</u> 141 203	<u>150 288</u> 145 775	<u>146 151</u> 141 203	<u>169 909</u> 141 203	<u>150 956</u> 146 434	<u>155 963</u> 141 203	
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>81 876</u> 78 160	<u>86 505</u> 82 734	<u>82 368</u> 78 160	<u>106 241</u> 78 160	<u>87 172</u> 83 394	<u>92 228</u> 78 160	
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>83 348</u> 79 605	<u>88 014</u> 84 216	<u>83 842</u> 79 605	<u>107 801</u> 79 605	<u>88 687</u> 84 881	<u>93 737</u> 79 605	
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>84 624</u> 80 866	<u>89 277</u> 85 464	<u>85 118</u> 80 866	<u>109 077</u> 80 866	<u>89 948</u> 86 127	<u>95 013</u> 80 866	
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>98 682</u> 94 758	<u>103 335</u> 99 356	<u>99 175</u> 94 758	<u>123 125</u> 94 758	<u>104 006</u> 100 019	<u>109 067</u> 94 758	
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>92 776</u> 88 931	<u>97 422</u> 93 523	<u>93 268</u> 88 931	<u>117 142</u> 88 931	<u>98 092</u> 94 184	<u>103 128</u> 88 931	
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>90 410</u> 86 586	<u>95 071</u> 91 192	<u>90 903</u> 86 586	<u>114 834</u> 86 586	<u>95 742</u> 91 856	<u>100 787</u> 86 586	

					-				
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>107 475</u> 100 125	<u>120 704</u> 94 897	<u>99 679</u> 94 897	<u>103 666</u> 99 686	<u>105 640</u> 94 897
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>106 713</u> 99 379	<u>119 892</u> 94 124	<u>98 893</u> 94 124	<u>102 905</u> 98 938	<u>104 846</u> 94 124
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>106 366</u> 99 020	<u>119 609</u> 93 777	<u>98 551</u> 93 777	<u>102 550</u> 98 579	<u>104 521</u> 93 777
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>223 785</u> 191 066	<u>220 969</u> 191 066	<u>208 540</u> 191 066	<u>204 708</u> 191 066	<u>216 315</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>134 189</u> 126 510	<u>147 443</u> 121 271	<u>126 376</u> 121 271	<u>130 372</u> 126 070	<u>132 349</u> 121 271
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>154 298</u> 146 434	<u>167 397</u> 141 203	<u>146 515</u> 141 203	<u>150 511</u> 145 995	<u>152 436</u> 141 203
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>90 530</u> 83 394	<u>103 716</u> 78 160	<u>82 734</u> 78 160	<u>86 727</u> 82 954	<u>88 683</u> 78 160
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>92 057</u> 84 881	<u>105 267</u> 79 605	<u>84 209</u> 79 605	<u>88 238</u> 84 438	<u>90 180</u> 79 605
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>93 318</u> 86 127	<u>106 543</u> 80 866	<u>85 485</u> 80 866	<u>89 501</u> 85 685	<u>91 455</u> 80 866
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 375</u> 100 019	<u>120 592</u> 94 758	<u>99 543</u> 94 758	<u>103 559</u> 99 577	<u>105 511</u> 94 758
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>101 450</u> 94 184	<u>114 617</u> 88 931	<u>93 634</u> 88 931	<u>97 645</u> 93 743	<u>99 583</u> 88 931
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>99 109</u> 91 856	<u>112 303</u> 86 586	<u>91 270</u> 86 586	<u>95 295</u> 91 413	<u>97 233</u> 86 586

222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>88 437</u> 84 640	<u>93 091</u> 89 238	<u>88 930</u> 84 640	<u>112 842</u> 84 640	<u>93 761</u> 89 901	<u>98 806</u> 84 640
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>120 681</u> 116 502	<u>125 336</u> 121 102	<u>121 174</u> 116 502	<u>145 076</u> 116 502	<u>126 007</u> 121 765	<u>131 046</u> 116 502
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361	<u>130 845</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3								
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042	<u>65 109</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>156 812</u> 152 202	<u>161 465</u> 156 799	<u>157 306</u> 152 202	<u>181 237</u> 152 202	<u>162 136</u> 157 462	<u>167 190</u> 152 202

**222-2.** ,  
**222-202.**

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>212 445</u> 207 143	<u>217 136</u> 211 778	<u>212 944</u> 207 143	<u>237 153</u> 207 143	<u>217 812</u> 212 446	<u>222 943</u> 207 143	

**222-203.**

8.04-08-2023

					-				
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>97 125</u> 89 901	<u>110 313</u> 84 640	<u>89 297</u> 84 640	<u>93 314</u> 89 459	<u>95 255</u> 84 640
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>129 369</u> 121 765	<u>142 548</u> 116 502	<u>121 540</u> 116 502	<u>125 560</u> 121 323	<u>127 496</u> 116 502
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>117 081</u> 105 361	<u>129 000</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>51 421</u> 41 042	<u>63 274</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>165 502</u> 157 462	<u>178 706</u> 152 202	<u>157 673</u> 152 202	<u>161 689</u> 157 020	<u>163 636</u> 152 202

					-				
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>221 217</u> 212 446	<u>234 592</u> 207 143	<u>213 316</u> 207 143	<u>217 361</u> 212 001	<u>219 348</u> 207 143

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 066</u> 5 695	<u>6 173</u> 5 695	<u>6 094</u> 5 695	<u>6 436</u> 5 695	<u>6 289</u> 5 695	<u>6 326</u> 5 695
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 055</u> 6 690	<u>7 151</u> 6 690	<u>7 080</u> 6 690	<u>7 388</u> 6 690	<u>7 255</u> 6 690	<u>7 288</u> 6 690
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 185</u> 7 684	<u>8 329</u> 7 684	<u>8 223</u> 7 684	<u>8 684</u> 7 684	<u>8 486</u> 7 684	<u>8 535</u> 7 684
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 315</u> 8 679	<u>9 506</u> 8 679	<u>9 365</u> 8 679	<u>9 980</u> 8 679	<u>9 716</u> 8 679	<u>9 782</u> 8 679
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 740</u> 9 854	<u>11 025</u> 9 854	<u>10 815</u> 9 854	<u>11 730</u> 9 854	<u>11 337</u> 9 854	<u>11 435</u> 9 854
222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>114 307</u> 109 779					
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 448</u> 11 967	<u>13 017</u> 12 530	<u>12 508</u> 11 967	<u>15 407</u> 11 967	<u>13 099</u> 12 611	<u>13 705</u> 11 967
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>11 429</u> 9 831					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 104</u> 10 493					

222-3.

8.04-08-2023

					-				
222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 387</u> 5 695	<u>6 331</u> 5 695	<u>6 082</u> 5 695	<u>6 006</u> 5 695	<u>6 238</u> 5 695
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 343</u> 6 690	<u>7 293</u> 6 690	<u>7 069</u> 6 690	<u>7 000</u> 6 690	<u>7 209</u> 6 690
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 618</u> 7 684	<u>8 542</u> 7 684	<u>8 206</u> 7 684	<u>8 103</u> 7 684	<u>8 416</u> 7 684
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 892</u> 8 679	<u>9 791</u> 8 679	<u>9 343</u> 8 679	<u>9 206</u> 8 679	<u>9 623</u> 8 679
222-203-0105	6.4		1	134	<u>11 599</u> 9 854	<u>11 448</u> 9 854	<u>10 782</u> 9 854	<u>10 577</u> 9 854	<u>11 199</u> 9 854
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540					
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>13 507</u> 12 611	<u>15 101</u> 11 967	<u>12 552</u> 11 967	<u>13 045</u> 12 557	<u>13 275</u> 11 967
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314					
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314				<u>12 000</u> 10 595	



**222-301.**

, ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 285</u> 7 098	<u>7 438</u> 7 249	<u>7 303</u> 7 098	<u>8 174</u> 7 098	<u>7 460</u> 7 271	<u>7 662</u> 7 098	
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 169</u> 17 465	<u>19 036</u> 18 322	<u>18 257</u> 17 465	<u>22 505</u> 17 465	<u>19 161</u> 18 445	<u>20 011</u> 17 465	
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 425</u> 11 265						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 303</u> 11 832	<u>12 912</u> 12 434	<u>12 361</u> 11 832	<u>15 184</u> 11 832	<u>13 000</u> 12 521	<u>13 527</u> 11 832	

**222-302.**

,

222-302-0100	961-93										
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>40 883</u> 35 671						
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>54 308</u> 48 455	<u>56 332</u> 48 455	<u>54 843</u> 48 455	<u>61 332</u> 48 455	<u>58 541</u> 48 455	<u>59 239</u> 48 455	<u>60 401</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>56 448</u> 50 428						

					-				
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 582</u> 7 271	<u>8 081</u> 7 098	<u>7 316</u> 7 098	<u>7 445</u> 7 256	<u>7 533</u> 7 098
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 758</u> 18 445	<u>22 056</u> 17 465	<u>18 322</u> 17 465	<u>19 077</u> 18 363	<u>19 380</u> 17 465
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 397</u> 12 521	<u>14 885</u> 11 832	<u>12 404</u> 11 832	<u>12 941</u> 12 463	<u>13 108</u> 11 832

222-302-0100	961-93								
222-302-0102	24.12-5		1	875					
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>59 332</u> 48 455	<u>54 611</u> 48 455	<u>53 155</u> 48 455	<u>57 564</u> 48 455	
222-302-0105	27.12-5		1	975					

												-
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>62 299</u> 55 660							
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>65 644</u> 58 309	<u>68 200</u> 58 309	<u>66 320</u> 58 309	<u>74 516</u> 58 309	<u>70 991</u> 58 309	<u>71 872</u> 58 309	<u>73 341</u> 58 309	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>73 756</u> 65 632	<u>76 578</u> 65 632	<u>74 502</u> 65 632	<u>83 552</u> 65 632	<u>79 659</u> 65 632	<u>80 632</u> 65 632	<u>82 254</u> 65 632	
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>75 266</u> 67 238							
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>147 557</u> 142 341							

**225.****225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016											
225-101-0101	7-3		1	130	<u>4 436</u> 4 240	<u>4 678</u> 4 479	<u>4 461</u> 4 240	<u>5 705</u> 4 240	<u>4 713</u> 4 514	<u>4 975</u> 4 240		
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 757</u> 6 881	<u>10 546</u> 6 881	<u>9 939</u> 6 881	<u>7 192</u> 6 881	<u>9 757</u> 6 881	<u>8 306</u> 6 881		

222-302-0106	27.13-6		1	1075					
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>71 990</u> 58 309	<u>66 026</u> 58 309	<u>64 188</u> 58 309	<u>69 757</u> 58 309	
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>80 762</u> 65 632	<u>74 178</u> 65 632	<u>72 148</u> 65 632	<u>78 297</u> 65 632	
222-302-0111	36.12-5		1	1300					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580					

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>4 888</u> 4 514	<u>5 574</u> 4 240	<u>4 481</u> 4 240	<u>4 689</u> 4 491	<u>4 790</u> 4 240
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 150</u> 6 881	<u>7 647</u> 6 881	<u>9 636</u> 6 881	<u>10 364</u> 6 881	



					-				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 989</u> 12 900	<u>15 995</u> 12 100	<u>12 799</u> 12 100	<u>13 410</u> 12 833	<u>13 705</u> 12 100
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 673</u> 6 238	<u>8 448</u> 6 238	<u>7 454</u> 6 238	<u>7 148</u> 6 238	<u>8 076</u> 6 238
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 949</u> 14 280	<u>15 544</u> 14 280	<u>18 726</u> 14 280	<u>19 892</u> 14 280	<u>16 337</u> 12 656
225-101-0106	10-9		1	600	<u>21 931</u> 20 213	<u>25 098</u> 18 950	<u>20 052</u> 18 950	<u>21 016</u> 20 107	<u>21 482</u> 18 950
225-101-0108	15-6		1	660	<u>27 587</u> 21 557	<u>23 619</u> 21 557	<u>28 869</u> 21 557	<u>30 793</u> 21 557	<u>24 512</u> 18 487
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>36 720</u> 33 854	<u>41 998</u> 31 750	<u>33 588</u> 31 750	<u>35 195</u> 33 678	<u>35 973</u> 31 750
225-101-0110	20-6		1	980	<u>42 543</u> 33 572	<u>36 652</u> 33 572	<u>44 447</u> 33 572	<u>47 304</u> 33 572	<u>39 241</u> 30 239
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>59 891</u> 55 584	<u>67 702</u> 52 470	<u>55 256</u> 52 470	<u>57 634</u> 55 323	<u>58 785</u> 52 470
225-101-0114	15-3		1	320	<u>23 916</u> 9 854	<u>22 565</u> 9 854	<u>16 602</u> 9 854	<u>14 763</u> 9 854	<u>20 332</u> 9 854
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760	
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>9 430</u> 8 679	<u>9 374</u> 8 679	<u>9 125</u> 8 679	<u>9 048</u> 8 679	<u>9 281</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016								

225-101-0601	10		1	450	<u>22 654</u> 21 890	<u>23 491</u> 22 718	<u>22 743</u> 21 890	<u>27 048</u> 21 890	<u>23 612</u> 22 837	<u>24 521</u> 21 890
225-101-0602	15		1	950	<u>48 622</u> 47 000	<u>50 390</u> 48 747	<u>48 809</u> 47 000	<u>57 899</u> 47 000	<u>50 645</u> 48 999	<u>52 563</u> 47 000
225-101-0603	20		1	1480	<u>94 518</u> 91 770	<u>97 273</u> 94 492	<u>94 810</u> 91 770	<u>108 972</u> 91 770	<u>97 670</u> 94 884	<u>100 659</u> 91 770
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 665</u> 12 240	<u>13 131</u> 12 700	<u>12 715</u> 12 240	<u>15 107</u> 12 240	<u>13 198</u> 12 766	<u>13 703</u> 12 240
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 853</u> 15 233	<u>17 355</u> 15 233	<u>16 963</u> 15 233	<u>18 671</u> 15 233	<u>17 936</u> 15 233	<u>18 120</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>38 919</u> 37 710	<u>40 185</u> 38 961	<u>39 054</u> 37 710	<u>45 560</u> 37 710	<u>40 368</u> 39 141	<u>41 741</u> 37 710
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 751</u> 39 520	<u>42 017</u> 40 770	<u>40 885</u> 39 520	<u>47 392</u> 39 520	<u>42 199</u> 40 951	<u>43 572</u> 39 520
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>71 243</u> 68 880	<u>73 812</u> 71 419	<u>71 515</u> 68 880	<u>84 720</u> 68 880	<u>74 182</u> 71 785	<u>76 969</u> 68 880
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>73 731</u> 64 999	<u>76 332</u> 64 999	<u>74 170</u> 64 999	<u>83 595</u> 64 999	<u>79 542</u> 64 999	<u>80 555</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 650</u> 65 457	<u>83 439</u> 65 457	<u>80 524</u> 65 457	<u>67 336</u> 65 457	<u>79 650</u> 65 457	<u>72 684</u> 65 457
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>76 802</u> 69 248	<u>79 357</u> 69 248	<u>77 477</u> 69 248	<u>85 673</u> 69 248	<u>82 148</u> 69 248	<u>83 029</u> 69 248
225-101-0620	10		1	800	<u>34 221</u> 30 750					
225-101-0621	6		1	2260	<u>78 637</u> 69 185					

					-				
225-101-0601	10		1	450	<u>24 218</u> 22 837	<u>26 593</u> 21 890	<u>22 809</u> 21 890	<u>23 532</u> 22 758	<u>23 882</u> 21 890
225-101-0602	15		1	950	<u>51 923</u> 48 999	<u>56 938</u> 47 000	<u>48 948</u> 47 000	<u>50 475</u> 48 831	<u>51 213</u> 47 000
225-101-0603	20		1	1480	<u>99 662</u> 94 884	<u>107 474</u> 91 770	<u>95 028</u> 91 770	<u>97 406</u> 94 623	<u>98 556</u> 91 770
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 534</u> 12 766	<u>14 854</u> 12 240	<u>12 751</u> 12 240	<u>13 153</u> 12 722	<u>13 347</u> 12 240
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 426</u> 15 233	<u>18 144</u> 15 233	<u>16 902</u> 15 233	<u>16 519</u> 15 233	<u>17 679</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>41 283</u> 39 141	<u>44 872</u> 37 710	<u>39 153</u> 37 710	<u>40 246</u> 39 021	<u>40 775</u> 37 710
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>43 114</u> 40 951	<u>46 703</u> 39 520	<u>40 985</u> 39 520	<u>42 077</u> 40 830	<u>42 606</u> 39 520
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>76 040</u> 71 785	<u>83 323</u> 68 880	<u>71 718</u> 68 880	<u>73 935</u> 71 541	<u>75 008</u> 68 880
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>82 244</u> 64 999	<u>80 690</u> 64 999	<u>73 832</u> 64 999	<u>71 718</u> 64 999	<u>78 123</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>76 735</u> 65 457	<u>69 522</u> 65 457	<u>79 067</u> 65 457	<u>82 564</u> 65 457	
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>84 498</u> 69 248	<u>83 147</u> 69 248	<u>77 184</u> 69 248	<u>75 345</u> 69 248	<u>80 914</u> 69 248
225-101-0620	10		1	800					
225-101-0621	6		1	2260					





8.04-08-2023

					,	-				
225-101-0622	10		1	2480						

					,	-				
225-108-0100	13015-2012	3								

158

225-2.  
225-201.

**225-202.**

[illegible]

					,	-				
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>163 704</u> 132 152	<u>160 887</u> 132 152	<u>148 453</u> 132 152	<u>144 620</u> 132 152	<u>156 232</u> 132 152

					-				
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>41 799</u> 29 652	<u>40 673</u> 29 652	<u>35 704</u> 29 652	<u>34 172</u> 29 652	<u>38 813</u> 29 652
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>81 325</u> 58 490	<u>79 213</u> 58 490	<u>69 895</u> 58 490	<u>67 023</u> 58 490	<u>75 725</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>147 570</u> 112 641	<u>144 385</u> 112 641	<u>130 332</u> 112 641	<u>125 999</u> 112 641	<u>139 124</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>212 474</u> 162 542	<u>207 924</u> 162 542	<u>187 848</u> 162 542	<u>181 658</u> 162 542	<u>200 408</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>494 271</u> 418 651	<u>487 717</u> 418 651	<u>458 795</u> 418 651	<u>449 879</u> 418 651	<u>476 889</u> 418 651

					,	-				
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--



					-				
225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750					
225-202-0102	2		1	550	<u>32 358</u> 25 493	<u>31 739</u> 25 493	<u>29 006</u> 25 493	<u>28 163</u> 25 493	<u>30 716</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>48 758</u> 37 607	<u>47 745</u> 37 607	<u>43 272</u> 37 607	<u>41 894</u> 37 607	<u>46 070</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>89 175</u> 84 400	<u>97 251</u> 81 180	<u>84 384</u> 81 180	<u>86 842</u> 84 130	<u>88 032</u> 81 180
225-202-0105	5		1	2300	<u>130 588</u> 101 973	<u>127 998</u> 101 973	<u>116 568</u> 101 973	<u>113 045</u> 101 973	<u>123 719</u> 101 973
225-202-0400	13015-2012, 6 / 2								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330					
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>142 792</u> 111 944	<u>140 004</u> 111 944	<u>127 700</u> 111 944	<u>123 907</u> 111 944	<u>135 398</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>127 736</u> 120 207	<u>140 762</u> 114 961	<u>119 947</u> 114 961	<u>123 959</u> 119 767	<u>125 849</u> 114 961
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>130 190</u> 99 668	<u>127 409</u> 99 668	<u>115 140</u> 99 668	<u>111 357</u> 99 668	<u>122 816</u> 99 668
225-202-1200	13015-2012								

8.04-08-2023

162

225-202-1204	10 -3		1	190	<u>22 658</u> 21 340						
225-202-1206	15-8		1	165	<u>20 404</u> 19 245						
225-202-1209	5		1	73	<u>9 690</u> 9 165						

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 001</u> 51 110	<u>60 139</u> 51 110	<u>54 647</u> 51 110	<u>79 666</u> 51 110	<u>62 733</u> 51 110	<u>64 358</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 769</u> 85 465	<u>94 907</u> 85 465	<u>89 414</u> 85 465	<u>114 433</u> 85 465	<u>97 501</u> 85 465	<u>99 126</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>106 075</u> 102 056	<u>110 728</u> 106 654	<u>106 570</u> 102 056	<u>130 587</u> 102 056	<u>111 399</u> 107 317	<u>116 489</u> 102 056
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 466</u> 80 009	<u>99 793</u> 80 009	<u>95 875</u> 80 009	<u>112 956</u> 80 009	<u>105 609</u> 80 009	<u>107 446</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 119</u> 141 398	<u>162 461</u> 141 398	<u>158 532</u> 141 398	<u>175 661</u> 141 398	<u>168 293</u> 141 398	<u>170 135</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3								

					-				
225-202-1204	10 -3		1	190					
225-202-1206	15-8		1	165					
225-202-1209	5		1	73					

					-				
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 307</u> 51 110	<u>75 414</u> 51 110	<u>54 837</u> 51 110	<u>58 747</u> 51 110	<u>60 962</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>103 074</u> 85 465	<u>110 181</u> 85 465	<u>89 604</u> 85 465	<u>93 515</u> 85 465	<u>95 729</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>114 778</u> 107 317	<u>128 047</u> 102 056	<u>106 939</u> 102 056	<u>110 952</u> 106 875	<u>112 923</u> 102 056
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 507</u> 80 009	<u>107 691</u> 80 009	<u>95 262</u> 80 009	<u>91 431</u> 80 009	<u>103 038</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>173 205</u> 141 398	<u>170 381</u> 141 398	<u>157 918</u> 141 398	<u>154 075</u> 141 398	<u>165 715</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3							



**8.04-08-2023**

164

225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>243 592</u> 226 004	<u>249 006</u> 226 004	<u>245 024</u> 226 004	<u>262 385</u> 226 004	<u>254 918</u> 226 004	<u>256 785</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>9 982</u> 9 131	<u>10 258</u> 9 131	<u>10 055</u> 9 131	<u>10 943</u> 9 131	<u>10 561</u> 9 131	<u>10 656</u> 9 131
225-203-0702	2		1	220	<u>18 743</u> 17 267	<u>19 212</u> 17 267	<u>18 867</u> 17 267	<u>20 370</u> 17 267	<u>19 723</u> 17 267	<u>19 885</u> 17 267
225-203-0703	3		1	350	<u>26 313</u> 24 108					
225-203-0704	4		1	480	<u>30 641</u> 27 724					
225-203-0705	5		1	600	<u>41 887</u> 40 730	<u>43 004</u> 41 834	<u>42 005</u> 40 730	<u>47 747</u> 40 730	<u>43 165</u> 41 993	<u>44 377</u> 40 730
225-203-0706	6		1	1250	<u>85 539</u> 83 150	<u>87 866</u> 85 449	<u>85 786</u> 83 150	<u>97 747</u> 83 150	<u>88 201</u> 85 781	<u>90 726</u> 83 150
225-203-0707	7		1	1770	<u>139 582</u> 135 980	<u>142 877</u> 139 236	<u>139 932</u> 135 980	<u>156 868</u> 135 980	<u>143 352</u> 139 705	<u>146 927</u> 135 980
225-203-0708	8		1	2880	<u>193 168</u> 187 710	<u>198 529</u> 193 007	<u>193 737</u> 187 710	<u>221 294</u> 187 710	<u>199 302</u> 193 771	<u>205 118</u> 187 710

**225-204.**

[illegible]

					-				
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>259 896</u> 226 004	<u>257 034</u> 226 004	<u>244 401</u> 226 004	<u>240 507</u> 226 004	<u>252 304</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>10 815</u> 9 131	<u>10 669</u> 9 131	<u>10 023</u> 9 131	<u>9 824</u> 9 131	<u>10 427</u> 9 131
225-203-0702	2		1	220	<u>20 154</u> 17 267	<u>19 906</u> 17 267	<u>18 813</u> 17 267	<u>18 476</u> 17 267	<u>19 497</u> 17 267
225-203-0703	3		1	350					
225-203-0704	4		1	480					
225-203-0705	5		1	600	<u>43 972</u> 41 993	<u>47 139</u> 40 730	<u>42 093</u> 40 730	<u>43 058</u> 41 887	<u>43 524</u> 40 730
225-203-0706	6		1	1250	<u>89 884</u> 85 781	<u>96 482</u> 83 150	<u>85 969</u> 83 150	<u>87 978</u> 85 560	<u>88 950</u> 83 150
225-203-0707	7		1	1770	<u>145 734</u> 139 705	<u>155 077</u> 135 980	<u>140 191</u> 135 980	<u>143 035</u> 139 392	<u>144 412</u> 135 980
225-203-0708	8		1	2880	<u>203 178</u> 193 771	<u>218 379</u> 187 710	<u>194 159</u> 187 710	<u>198 787</u> 193 262	<u>201 026</u> 187 710

					,	-				
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>307 028</u> 290 821					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>332 064</u> 313 328					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>256 157</u> 238 909					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>981 940</u> 936 199					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 136 626</u> 1 083 777					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 843 763</u> 1 764 415					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 885 046</u> 1 800 815					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>220 107</u> 209 679					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>149 122</u> 136 418					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>224 599</u> 210 415					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>258 162</u> 241 282					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>347 358</u> 326 692					

					,	-				
225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500						
225-204-0102	2-		1	3000						
225-204-0103	2- -		1	3000						
225-204-0106	5-		1	6500						
225-204-0107	5-		1	7500						
225-204-0108	1-		1	10600						
225-204-0109	2-		1	11600						
225-204-0112	1-2		1	1500						
225-204-0113	2-2		1	2400						
225-204-0114	2-0		1	2400						
225-204-0116	3-0		1	2900						
225-204-0117	4-2		1	3400						

225-204-0118	4-4		1	3400	<u>398 323</u> 376 658					
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>355 506</u> 330 280					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>371 056</u> 345 525					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>487 887</u> 454 685					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>488 441</u> 456 044					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>597 006</u> 557 997					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>811 700</u> 768 482					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>364 916</u> 340 238					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>527 754</u> 491 938					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 052 715</u> 1 001 511					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>220 712</u> 206 605					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>206 409</u> 194 294					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>158 125</u> 143 207					

					,	-				
225-204-0118	4-4		1	3400						
225-204-0120	5-2		1	4480						
225-204-0121	5-4		1	4480						
225-204-0122	6-2		1	5800						
225-204-0123	6-4		1	5600						
225-204-0124	6-0		1	6700						
225-204-0125	6-2		1	6700						
225-204-0129	3-		1	4300						
225-204-0131	5-		1	6250						
225-204-0132	5-		1	7500						
225-204-0150	2-05		1	2400						
225-204-0151	2-05		1	1980						
225-204-0152	3-05		1	2900						

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>153 879</u> 140 674					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>202 199</u> 184 786					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>297 909</u> 280 250					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>387 920</u> 361 976					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>521 094</u> 485 407					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 037 557</u> 989 706					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>303 368</u> 282 587					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>224 705</u> 211 415					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>273 184</u> 256 581					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>567 881</u> 545 662					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>392 464</u> 374 582					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>430 792</u> 410 120					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>332 570</u> 311 990					

					,	-				
225-204-0153	3-05		1	2500						
225-204-0154	4-05		1	3300						
225-204-0155	4-05		1	2900						
225-204-0164	3- 5		1	4500						
225-204-0165	5- 5		1	6250						
225-204-0167	6- 5		1	6750						
225-204-0176	-2		1	3640						
225-204-0178	-4		1	2180						
225-204-0179	-5		1	2760						
225-204-0180	-6		1	2720						
225-204-0181	15.15		1	2500						
225-204-0182	18.18		1	3000						
225-204-0183	4-1/5		1	3450						



225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>374 868</u> 353 662					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 170 048</u> 1 121 637					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>313 670</u> 295 498					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>428 853</u> 403 125					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>306 469</u> 283 141					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>330 526</u> 305 810					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>344 960</u> 319 961					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>387 657</u> 354 587					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>413 798</u> 380 216					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>394 912</u> 364 348					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>381 274</u> 350 978					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>280 061</u> 257 251					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						

					,	-				
225-204-0184	4-2-		1	3400						
225-204-0185	5- -350		1	6250						
225-204-0186	4-1/5		1	2950						
225-204-0187	3- -0		1	4250						
225-204-0188	3- -		1	4250						
225-204-0189	5-2-		1	4475						
225-204-0190	5-4-		1	4475						
225-204-0191	5- 5 -		1	6250						
225-204-0192	5- -		1	6250						
225-204-0193	6-2-		1	5600						
225-204-0195	6-4-		1	5600						
225-204-0196	3- 5 -		1	4250						
225-204-0200	13015-2012		1	4250						

225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>214 789</u> 203 731					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>239 066</u> 226 310					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>291 181</u> 275 691					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>402 564</u> 379 470					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>411 722</u> 388 450					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>458 595</u> 432 284					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>467 754</u> 441 264					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>551 750</u> 520 353					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>625 805</u> 588 351					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>633 213</u> 595 613					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>393 017</u> 371 945					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>498 218</u> 472 027					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>629 143</u> 597 858					

					,	-				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180						
225-204-0211	2 1,6-		1	3280						
225-204-0212	2 2,3-		1	4030						
225-204-0213	2 3,0-		1	4650						

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>722 470</u> 687 114					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>686 780</u> 652 124					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>732 959</u> 702 165					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>659 849</u> 627 962					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>756 409</u> 720 387					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>533 774</u> 506 885					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>714 821</u> 673 910					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>870 658</u> 821 394					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>937 269</u> 890 977					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 105 692</u> 1 051 004					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>844 881</u> 800 401					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 025 829</u> 972 707					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 135 859</u> 1 080 580					

					,	-				
225-204-0214	2 3,6-		1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100						

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>977 744</u> 930 455					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 247 183</u> 1 186 869					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 115 115</u> 1 065 132					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 204 896</u> 1 145 410					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 007 777</u> 959 899					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 276 004</u> 1 215 124					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>51 427</u> 42 538	<u>53 796</u> 42 538	<u>51 974</u> 42 538	<u>43 731</u> 42 538	<u>51 427</u> 42 538	<u>47 074</u> 42 538
225-204-0302	95-1		1	750	<u>49 961</u> 46 919					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>58 256</u> 56 740	<u>59 652</u> 58 120	<u>58 404</u> 56 740	<u>65 580</u> 56 740	<u>59 853</u> 58 319	<u>61 368</u> 56 740
225-204-0304	95-3		1	800	<u>53 289</u> 50 044					
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>56 354</u> 52 499					
225-204-0306	95-5		1	1000	<u>67 222</u> 63 153					

					-				
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800					
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>49 606</u> 42 538	<u>45 097</u> 42 538	<u>51 063</u> 42 538	<u>53 249</u> 42 538	
225-204-0302	95-1		1	750					
225-204-0303	95-2		1	750	<u>60 863</u> 58 319	<u>64 821</u> 56 740	<u>58 514</u> 56 740	<u>59 719</u> 58 186	<u>60 302</u> 56 740
225-204-0304	95-3		1	800					
225-204-0305	95-3,5		1	1000				<u>63 126</u> 58 638	
225-204-0306	95-5		1	1000				<u>71 827</u> 67 169	



225-204-0307	105		1	1175	<u>81 087</u> 67 153	<u>84 797</u> 67 153	<u>81 943</u> 67 153	<u>69 029</u> 67 153	<u>81 087</u> 67 153	<u>74 266</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>85 213</u> 82 910	<u>87 400</u> 85 071	<u>85 445</u> 82 910	<u>96 688</u> 82 910	<u>87 715</u> 85 383	<u>90 088</u> 82 910
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>68 770</u> 64 397					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 019</u> 69 881	<u>81 743</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>75 545</u> 70 956					
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>296 066</u> 288 650	<u>302 673</u> 295 179	<u>296 766</u> 288 650	<u>330 734</u> 288 650	<u>303 626</u> 296 121	<u>310 795</u> 288 650
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>66 539</u> 61 202	<u>68 243</u> 61 202	<u>66 989</u> 61 202	<u>72 453</u> 61 202	<u>70 103</u> 61 202	<u>70 691</u> 61 202

8.04-08-2023

					-				
225-204-0307	105		1	1175	<u>78 233</u> 67 153	<u>71 170</u> 67 153	<u>80 516</u> 67 153	<u>83 941</u> 67 153	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>89 297</u> 85 383	<u>95 498</u> 82 910	<u>85 617</u> 82 910	<u>87 505</u> 85 175	<u>88 419</u> 82 910
225-204-0310	105-5		1	1100					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>84 773</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>75 581</u> 69 881	<u>80 917</u> 69 881
225-204-0312	110-5		1	1130				<u>84 491</u> 79 162	
225-204-0314	164-9,3		1	3550					
225-204-0315	164-10,3		1	3550					
225-204-0316	164-10,7		1	3550					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>308 404</u> 296 121	<u>327 142</u> 288 650	<u>297 287</u> 288 650	<u>302 991</u> 295 493	<u>305 751</u> 288 650
225-204-0318	164-12,7		1	3550					
225-204-0319	164-14,3		1	3550					
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>71 670</u> 61 202	<u>70 769</u> 61 202	<u>66 793</u> 61 202	<u>65 568</u> 61 202	<u>69 280</u> 61 202

225-204-0602	2		1	675	<u>52 618</u> 48 184	<u>54 055</u> 48 184	<u>52 998</u> 48 184	<u>57 608</u> 48 184	<u>55 625</u> 48 184	<u>56 121</u> 48 184
225-204-0603	3		1	550	<u>43 308</u> 39 686	<u>44 479</u> 39 686	<u>43 617</u> 39 686	<u>47 374</u> 39 686	<u>45 758</u> 39 686	<u>46 162</u> 39 686
225-204-0604	4		1	475	<u>37 758</u> 34 624	<u>38 770</u> 34 624	<u>38 026</u> 34 624	<u>41 270</u> 34 624	<u>39 875</u> 34 624	<u>40 223</u> 34 624
225-204-0605	5		1	400	<u>28 889</u> 26 307	<u>29 741</u> 26 307	<u>29 115</u> 26 307	<u>31 847</u> 26 307	<u>30 672</u> 26 307	<u>30 965</u> 26 307
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>25 309</u> 22 797					
225-204-0607	-1		1	300	<u>17 033</u> 15 188	<u>17 672</u> 15 188	<u>17 202</u> 15 188	<u>19 251</u> 15 188	<u>18 370</u> 15 188	<u>18 590</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0801	30		1	150	<u>11 284</u> 10 650					
225-204-0802	33-1		1	160	<u>11 312</u> 10 650					
225-204-0803	33-2		1	250	<u>17 290</u> 16 860					
225-204-0804	33-3		1	250	<u>17 675</u> 16 641					
225-204-0805	43-1		1	330	<u>23 333</u> 21 968					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>30 130</u> 29 410	<u>30 744</u> 30 017	<u>30 195</u> 29 410	<u>33 353</u> 29 410	<u>30 833</u> 30 104	<u>31 499</u> 29 410

					-				
225-204-0602	2		1	675	<u>56 947</u> 48 184	<u>56 187</u> 48 184	<u>52 833</u> 48 184	<u>51 799</u> 48 184	<u>54 931</u> 48 184
225-204-0603	3		1	550	<u>46 835</u> 39 686	<u>46 216</u> 39 686	<u>43 483</u> 39 686	<u>42 640</u> 39 686	<u>45 193</u> 39 686
225-204-0604	4		1	475	<u>40 805</u> 34 624	<u>40 270</u> 34 624	<u>37 909</u> 34 624	<u>37 182</u> 34 624	<u>39 386</u> 34 624
225-204-0605	5		1	400	<u>31 455</u> 26 307	<u>31 004</u> 26 307	<u>29 017</u> 26 307	<u>28 404</u> 26 307	<u>30 260</u> 26 307
225-204-0606	5 -1		1	400					
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 958</u> 15 188	<u>18 620</u> 15 188	<u>17 129</u> 15 188	<u>16 669</u> 15 188	<u>18 062</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150					
225-204-0802	33-1		1	160					
225-204-0803	33-2		1	250					
225-204-0804	33-3		1	250					
225-204-0805	43-1		1	330					
225-204-0806	43-2		1	330	<u>31 277</u> 30 104	<u>33 019</u> 29 410	<u>30 244</u> 29 410	<u>30 774</u> 30 046	<u>31 030</u> 29 410

225-204-0807	45		1	510	<u>49 296</u> 48 150	<u>50 245</u> 49 088	<u>49 396</u> 48 150	<u>54 276</u> 48 150	<u>50 382</u> 49 223	<u>51 412</u> 48 150
225-204-0808	-60		1	680	<u>65 566</u> 64 040	<u>66 831</u> 65 291	<u>65 700</u> 64 040	<u>72 206</u> 64 040	<u>67 014</u> 65 471	<u>68 387</u> 64 040
225-204-1000	-13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>9 003</u> 8 272	<u>9 237</u> 8 272	<u>9 065</u> 8 272	<u>9 816</u> 8 272	<u>9 493</u> 8 272	<u>9 574</u> 8 272
225-204-1006	3-		1	1750	<u>212 499</u> 199 513					
225-204-1007	-1		1	300	<u>13 898</u> 12 114	<u>14 486</u> 12 114	<u>14 045</u> 12 114	<u>16 102</u> 12 114	<u>15 220</u> 12 114	<u>15 147</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>309 431</u> 294 439					
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>347 146</u> 331 415					
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>520 701</u> 497 125					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>204 829</u> 191 848					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>349 360</u> 329 165					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 314</u> 68 922					

					-				
225-204-0807	45		1	510	<u>51 068</u> 49 223	<u>53 760</u> 48 150	<u>49 471</u> 48 150	<u>50 290</u> 49 133	<u>50 687</u> 48 150
225-204-0808	-60		1	680	<u>67 929</u> 65 471	<u>71 518</u> 64 040	<u>65 800</u> 64 040	<u>66 892</u> 65 351	<u>67 421</u> 64 040
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>9 708</u> 8 272	<u>9 584</u> 8 272	<u>9 038</u> 8 272	<u>8 869</u> 8 272	<u>9 380</u> 8 272
225-204-1006	3-		1	1750					
225-204-1007	-1		1	300	<u>15 955</u> 12 114	<u>15 367</u> 12 114	<u>13 972</u> 12 114	<u>13 504</u> 12 114	<u>14 927</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190					
225-204-1306	35-10		1	2190					
225-204-1307	35-15		1	3280					
225-204-1309	35-10		1	2200					
225-204-1310	35-15		1	3275					
225-204-1313	32.9		1	725					

225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>67 524</u> 63 245					
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>60 925</u> 56 776					

226.

226-1.

226-102.

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>650 922</u> 606 054	<u>664 488</u> 606 054	<u>654 508</u> 606 054	<u>698 015</u> 606 054	<u>679 302</u> 606 054	<u>683 980</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>758 162</u> 711 191	<u>771 728</u> 711 191	<u>761 748</u> 711 191	<u>805 255</u> 711 191	<u>786 542</u> 711 191	<u>791 220</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>722 546</u> 665 538	<u>740 648</u> 665 538	<u>727 331</u> 665 538	<u>785 386</u> 665 538	<u>760 416</u> 665 538	<u>766 658</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>857 172</u> 797 525	<u>875 275</u> 797 525	<u>861 958</u> 797 525	<u>920 012</u> 797 525	<u>895 042</u> 797 525	<u>901 285</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 204 965</u> 1 113 298	<u>1 233 717</u> 1 113 298	<u>1 212 566</u> 1 113 298	<u>1 304 770</u> 1 113 298	<u>1 265 112</u> 1 113 298	<u>1 275 027</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 398 993</u> 1 295 458	<u>1 431 152</u> 1 295 458	<u>1 407 495</u> 1 295 458	<u>1 510 627</u> 1 295 458	<u>1 466 269</u> 1 295 458	<u>1 477 358</u> 1 295 458

					-				
225-204-1314	32.9-1		1	725					
225-204-1315	32.9-2		1	725					

					-				
226-102-0100	13015-2012								
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>691 777</u> 606 054	<u>684 604</u> 606 054	<u>652 949</u> 606 054	<u>643 190</u> 606 054	<u>672 753</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>799 017</u> 711 191	<u>791 844</u> 711 191	<u>760 189</u> 711 191	<u>750 430</u> 711 191	<u>779 993</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>777 062</u> 665 538	<u>767 491</u> 665 538	<u>725 251</u> 665 538	<u>712 228</u> 665 538	<u>751 677</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>911 689</u> 797 525	<u>902 117</u> 797 525	<u>859 877</u> 797 525	<u>846 855</u> 797 525	<u>886 303</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 291 551</u> 1 113 298	<u>1 276 348</u> 1 113 298	<u>1 209 261</u> 1 113 298	<u>1 188 578</u> 1 113 298	<u>1 251 232</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 495 841</u> 1 295 458	<u>1 478 837</u> 1 295 458	<u>1 403 798</u> 1 295 458	<u>1 380 664</u> 1 295 458	<u>1 450 744</u> 1 295 458



226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 586 271</u> 1 479 064	<u>1 618 430</u> 1 479 064	<u>1 594 773</u> 1 479 064	<u>1 697 905</u> 1 479 064	<u>1 653 547</u> 1 479 064	<u>1 664 636</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 422 721</u> 1 313 176	<u>1 457 223</u> 1 313 176	<u>1 431 842</u> 1 313 176	<u>1 542 487</u> 1 313 176	<u>1 494 898</u> 1 313 176	<u>1 506 795</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 561 036</u> 1 448 779	<u>1 595 538</u> 1 448 779	<u>1 570 157</u> 1 448 779	<u>1 680 802</u> 1 448 779	<u>1 633 212</u> 1 448 779	<u>1 645 110</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>834 212</u> 775 015	<u>852 315</u> 775 015	<u>838 997</u> 775 015	<u>897 052</u> 775 015	<u>872 082</u> 775 015	<u>878 325</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 274 768</u> 1 181 732	<u>1 303 519</u> 1 181 732	<u>1 282 369</u> 1 181 732	<u>1 374 573</u> 1 181 732	<u>1 334 915</u> 1 181 732	<u>1 344 829</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 553 382</u> 1 441 276	<u>1 587 884</u> 1 441 276	<u>1 562 503</u> 1 441 276	<u>1 673 148</u> 1 441 276	<u>1 625 559</u> 1 441 276	<u>1 637 456</u> 1 441 276
226-102-0118	-9		1	5000	<u>490 995</u> 456 167	<u>501 644</u> 456 167	<u>493 810</u> 456 167	<u>527 960</u> 456 167	<u>513 272</u> 456 167	<u>516 944</u> 456 167
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>201 757</u> 176 633					
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>333 799</u> 300 038					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>149 561</u> 134 784					

					-				
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 683 119</u> 1 479 064	<u>1 666 115</u> 1 479 064	<u>1 591 076</u> 1 479 064	<u>1 567 943</u> 1 479 064	<u>1 638 022</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 526 624</u> 1 313 176	<u>1 508 381</u> 1 313 176	<u>1 427 876</u> 1 313 176	<u>1 403 057</u> 1 313 176	<u>1 478 241</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 664 938</u> 1 448 779	<u>1 646 696</u> 1 448 779	<u>1 566 191</u> 1 448 779	<u>1 541 372</u> 1 448 779	<u>1 616 556</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>888 729</u> 775 015	<u>879 157</u> 775 015	<u>836 917</u> 775 015	<u>823 894</u> 775 015	<u>863 343</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 361 353</u> 1 181 732	<u>1 346 151</u> 1 181 732	<u>1 279 064</u> 1 181 732	<u>1 258 381</u> 1 181 732	<u>1 321 035</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 657 285</u> 1 441 276	<u>1 639 043</u> 1 441 276	<u>1 558 538</u> 1 441 276	<u>1 533 719</u> 1 441 276	<u>1 608 903</u> 1 441 276
226-102-0118	-9		1	5000	<u>523 064</u> 456 167	<u>517 433</u> 456 167	<u>492 586</u> 456 167	<u>484 926</u> 456 167	<u>508 131</u> 456 167
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200					
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0302	-18		1	5400					
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350					

					,						
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>204 439</u> 179 010						
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>484 943</u> 436 375						
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>121 092</u> 107 630						
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>243 306</u> 221 248						
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>152 176</u> 135 584						
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>283 930</u> 256 590						
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>233 385</u> 208 649						
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>292 937</u> 261 489						
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>371 703</u> 327 622						
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>468 422</u> 412 365						
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>35 855</u> 32 380						
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>45 884</u> 41 205						
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>63 032</u> 56 252						

					,	-				
226-102-0402	1-6		1	4250						
226-102-0403	1-8		1	7750						
226-102-0406	400.98.25		1	2200						
226-102-0407	400.98.40		1	3430						
226-102-0409	400.124.25		1	2700						
226-102-0410	400.124.40		1	4320						
226-102-0412	600.98.30		1	4000						
226-102-0414	600.124.30		1	5100						
226-102-0416	800.98.40		1	7300						
226-102-0418	800.124.40		1	9300						
226-102-0419	200.75.15		1	550						
226-102-0420	200.100.15		1	750						
226-102-0421	200.150.15		1	1100						

226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>120 384</u> 107 944					
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>163 217</u> 146 409					
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>245 854</u> 220 873					
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>299 081</u> 268 017					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>290 483</u> 263 367					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>139 006</u> 123 696	<u>144 324</u> 123 696	<u>140 412</u> 123 696	<u>157 467</u> 123 696	<u>150 131</u> 123 696	<u>151 965</u> 123 696
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>164 077</u> 148 341	<u>169 368</u> 148 341	<u>165 476</u> 148 341	<u>182 441</u> 148 341	<u>175 144</u> 148 341	<u>176 969</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 417</u> 7 193					

25.

251.

251-3.

					,	-				
226-102-0423	400.98.25		1	2000						
226-102-0425	400.124.25		1	2700						
226-102-0427	600.98.30		1	4000						
226-102-0429	600.124.30		1	5000						
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>155 022</u> 123 696	<u>152 210</u> 123 696	<u>139 801</u> 123 696	<u>135 976</u> 123 696	<u>147 564</u> 123 696	
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>180 009</u> 148 341	<u>177 212</u> 148 341	<u>164 868</u> 148 341	<u>161 062</u> 148 341	<u>172 590</u> 148 341	
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210						

8.04-08-2023

194

251-302.

,

251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 563</u> 18 500	<u>19 014</u> 18 500	<u>21 515</u> 18 500	<u>19 823</u> 18 500	<u>19 985</u> 18 500	
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 635</u> 17 500	<u>18 031</u> 17 500	<u>20 782</u> 17 500	<u>18 921</u> 17 500	<u>19 099</u> 17 500	
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 619</u> 17 500	<u>18 026</u> 17 500	<u>20 727</u> 17 500	<u>18 899</u> 17 500	<u>19 074</u> 17 500	

255.

,

,

255-1.

					-				
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250	<u>20 380</u> 18 500	<u>21 090</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 424</u> 18 500	<u>19 645</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>19 533</u> 17 500	<u>20 315</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 482</u> 17 500	<u>18 726</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>19 500</u> 17 500	<u>20 268</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500	<u>18 707</u> 17 500



196

**255-101.**

												-
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 749</u> 56 063	<u>65 536</u> 56 063	<u>60 377</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>70 178</u> 53 987	<u>67 716</u> 53 987	<u>70 178</u> 53 987	
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>65 209</u> 61 384	<u>70 997</u> 61 384	<u>65 837</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>94 949</u> 78 125	<u>92 486</u> 78 125	<u>94 949</u> 78 125	

**255-102.**

255-102-0100	17608-2017 30 - 50 - ' ' ' i	2							
255-102-0200	17608-2017 60 - 100 - i ' ' , ,	2							
255-102-0600	17608-2017 40 - 80 -	2							
255-102-0601	17608-2017 , 40	2	1	96	<u>2 847</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 589	<u>3 150</u> 2 589	<u>3 248</u> 2 589	<u>3 248</u> 2 589
255-102-0602	17608-2017 - , 40	2	1	96	<u>3 121</u> 2 949	<u>3 615</u> 2 946	<u>3 516</u> 2 946	<u>3 615</u> 2 946	<u>3 615</u> 2 946
255-102-0603	17608-2017 , 50	2	1	120	<u>3 959</u> 3 750	<u>3 488</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>3 488</u> 2 679	<u>3 488</u> 2 679

255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>70 178</u> 53 987	<u>59 463</u> 56 063	<u>62 297</u> 53 987	<u>69 936</u> 56 468	
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>94 949</u> 78 125	<u>64 923</u> 61 384	<u>87 068</u> 78 125		

255-102-0100	17608-2017	30 - 50	2							
255-102-0200	17608-2017	60 - 100	2							
255-102-0600	17608-2017	40 - 80	2							
255-102-0601	17608-2017	40	2	1	96	<u>2 933</u> 2 589				
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	<u>3 299</u> 2 946				
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>3 094</u> 2 679	<u>4 248</u> 3 750	<u>3 990</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	<u>3 945</u> 3 750

								-	
255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	<u>4 142</u> 3 929	<u>3 854</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 854</u> 3 036
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 981</u> 3 750	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 819</u> 2 857
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>4 165</u> 3 929	<u>4 368</u> 3 393	<u>4 221</u> 3 393	<u>4 368</u> 3 393
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>4 003</u> 3 750	<u>4 258</u> 3 435	<u>4 380</u> 3 435	<u>4 532</u> 3 435
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>4 370</u> 4 107	<u>4 719</u> 3 887	<u>4 841</u> 3 887	<u>4 993</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 209</u> 3 929	<u>4 642</u> 3 706	<u>4 690</u> 3 616	<u>4 863</u> 3 616
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 392</u> 4 107	<u>5 011</u> 4 068	<u>5 151</u> 4 068	<u>5 324</u> 4 068
255-102-0800	17608-2017		2						
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>22 194</u> 21 510			
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>23 261</u> 22 510			
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>22 501</u> 21 810			
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>23 569</u> 22 810			
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>23 877</u> 23 110			

255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120	<u>3 460</u> 3 036	<u>4 432</u> 3 929	<u>4 174</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 128</u> 3 929	<u>4 305</u> 3 616
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 346</u> 2 857	<u>4 329</u> 3 750	<u>4 019</u> 3 750	<u>4 735</u> 3 750	<u>3 964</u> 3 750	<u>4 244</u> 3 435
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>3 896</u> 3 393	<u>4 512</u> 3 929	<u>4 202</u> 3 929	<u>4 918</u> 3 929	<u>4 147</u> 3 929	<u>4 705</u> 3 887
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 958</u> 3 435	<u>4 409</u> 3 750	<u>4 047</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750	<u>3 983</u> 3 750	<u>4 368</u> 3 435
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>4 419</u> 3 887	<u>4 775</u> 4 107	<u>4 414</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>4 350</u> 4 107	<u>4 829</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 300</u> 3 706	<u>4 672</u> 3 929	<u>4 259</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>4 186</u> 3 929	<u>4 675</u> 3 616
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>4 668</u> 4 068	<u>4 855</u> 4 107	<u>4 442</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>4 369</u> 4 107	<u>5 136</u> 4 068
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130						
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175						
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130						
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175						
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175						

								-	
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>25 853</u> 24 990			
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225	<u>26 366</u> 25 490			
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>27 260</u> 26 310			
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>22 563</u> 21 870			
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>23 631</u> 22 870			
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>22 871</u> 22 170			
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>23 939</u> 23 170			
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>24 247</u> 23 470			
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>26 222</u> 25 350			
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>26 735</u> 25 850			
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>27 629</u> 26 670			
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>22 655</u> 21 960			
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>23 723</u> 22 960			

					,						
255-102-0806	100	Granit Ferro	2	1	225						
255-102-0807	100	Granit Ferro	2	1	225						
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282						
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130						
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130						
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175						
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225						
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225						
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282						
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130						
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175						

255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>22 963</u> 22 260			
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>24 031</u> 23 260			
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>24 339</u> 23 560			
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>26 314</u> 25 440			
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>26 827</u> 25 940			
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>27 722</u> 26 760			
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>23 343</u> 22 630			
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>24 411</u> 23 630			
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>23 651</u> 22 930			
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>24 719</u> 23 930			
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>25 026</u> 24 230			
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>27 002</u> 26 110			
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>27 515</u> 26 610			

					,						
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130						
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175						
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175						
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225						
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225						
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282						
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130						
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175						
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130						
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175						
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175						
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225						
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225						



								-	
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>28 409</u> 27 430			
255-102-0900		17608-2017	2						
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>26 863</u> 26 060			
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>27 931</u> 27 060			
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>27 171</u> 26 360			
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>28 238</u> 27 360			
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>28 546</u> 27 660			
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>30 522</u> 29 540			
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>32 061</u> 31 040			
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>31 929</u> 30 860			
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>27 325</u> 26 510			
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>28 392</u> 27 510			
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>27 632</u> 26 810			

255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282						
255-102-0900		, , 17608-2017	2								
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130						
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175						
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130						
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175						
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175						
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225						
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225						
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282						
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130						
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175						
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130						

								-	
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>28 700</u> 27 810			
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>29 008</u> 28 110			
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>30 984</u> 29 990			
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>31 497</u> 30 490			
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>32 391</u> 31 310			
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>27 602</u> 26 780			
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>28 669</u> 27 780			
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>27 910</u> 27 080			
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>28 977</u> 28 080			
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>29 285</u> 28 380			
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>31 261</u> 30 260			
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>31 774</u> 30 760			
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>32 668</u> 31 580			

					,						
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175						
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175						
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225						
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225						
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282						
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130						
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130						
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175						
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225						
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225						
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282						

255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>28 053</u> 27 220			
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 121</u> 28 220			
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>28 361</u> 27 520			
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 429</u> 28 520			
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>29 737</u> 28 820			
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>31 712</u> 30 700			
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>32 225</u> 31 200			
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>33 119</u> 32 020			

**255-103.**

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>12 107</u> 11 850

					,						
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130						
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175						
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130						
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175						
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175						
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225						
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225						
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282						

8.04-08-2023

210

255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 634</u> 8 475
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>13 018</u> 12 750
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>9 545</u> 9 375

**26.**

**261.**

**261-1.**

**261-101.**

[illegible]

						-			
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400		<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77		<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800		<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900		<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	( , 600, 5- 10	3	1	303		<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255



[illegible]

					-			
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,							
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121

8.04-08-2023

214

[illegible]

					-			
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	13015-2003 , , 22,5	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80) ( , , ,	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная