

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		20
211-4.		22
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		26
212.	, ,	28
212-1.		28
212-2.		98
212-3.		101
212-4.		101
212-5.		109
212-6.		115
213.		115
213-1.		115
213-3.	, ,	121
221.		125
221-1.		125
222.	, ,	126
222-1.	, ,	126
222-2.	,	134
222-3.	, ,	138
225.		140
225-1.		142
225-2.		168

226.		190
226-1.	,	190
251.	,	210
251-3.	,	210
255.	,	212
255-1.		212
261.		228
261-1.		228

,

21.

211.

-

211-1. ,

211-101.

211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$	$\frac{1\,677}{1\,141}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364
211-103-0200										
211-103-0201	( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>7 913</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 587</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402	<u>1 169</u> 402
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448	<u>1 302</u> 448
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364	<u>1 021</u> 364
211-103-0200	,						
211-103-0201	( , , ) ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587



211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 493</u>	<u>7 749</u>	<u>8 838</u>	<u>8 239</u>	<u>7 277</u>	<u>6 906</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 447</u>	<u>7 693</u>	<u>8 775</u>	<u>8 180</u>	<u>7 225</u>	<u>6 857</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 400</u>	<u>7 638</u>	<u>8 712</u>	<u>8 121</u>	<u>7 173</u>	<u>6 807</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 400</u>	<u>7 638</u>	<u>8 712</u>	<u>8 121</u>	<u>7 173</u>	<u>6 807</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 400</u>	<u>7 638</u>	<u>8 712</u>	<u>8 121</u>	<u>7 173</u>	<u>6 807</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 552</u>	<u>6 781</u>	<u>7 847</u>	<u>7 261</u>	<u>6 320</u>	<u>5 957</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 471</u>	<u>6 682</u>	<u>7 733</u>	<u>7 155</u>	<u>6 227</u>	<u>5 870</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 552</u>	<u>6 781</u>	<u>7 847</u>	<u>7 261</u>	<u>6 320</u>	<u>5 957</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 604</u>	<u>7 883</u>	<u>8 992</u>	<u>8 382</u>	<u>7 402</u>	<u>7 024</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 556</u>	<u>7 826</u>	<u>8 928</u>	<u>8 322</u>	<u>7 349</u>	<u>6 974</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 748</u>	<u>3 353</u> 2 500	<u>4 114</u> 3 239
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 700</u>	<u>3 329</u> 2 482	<u>4 259</u> 3 385
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 652</u>	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 228</u> 3 360
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 652</u>	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 228</u> 3 360
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 652</u>	<u>3 305</u> 2 464	<u>4 228</u> 3 360
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 802</u>	<u>2 823</u> 2 002	<u>3 281</u> 2 446
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 717</u>	<u>2 782</u> 1 972	<u>3 233</u> 2 411
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 802</u>	<u>2 823</u> 2 002	<u>3 281</u> 2 446
211-201-0200	1284-2004 , 300	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 863</u>	<u>3 401</u> 2 546	<u>4 175</u> 3 299
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 814</u>	<u>3 376</u> 2 528	<u>4 323</u> 3 447

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 509</u>	<u>7 770</u>	<u>8 864</u>	<u>8 262</u>	<u>7 296</u>	<u>6 924</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 509</u>	<u>7 770</u>	<u>8 864</u>	<u>8 262</u>	<u>7 296</u>	<u>6 924</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 509</u>	<u>7 770</u>	<u>8 864</u>	<u>8 262</u>	<u>7 296</u>	<u>6 924</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 646</u>	<u>6 897</u>	<u>7 983</u>	<u>7 386</u>	<u>6 427</u>	<u>6 057</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 563</u>	<u>6 797</u>	<u>7 867</u>	<u>7 278</u>	<u>6 333</u>	<u>5 969</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 646</u>	<u>6 897</u>	<u>7 983</u>	<u>7 386</u>	<u>6 427</u>	<u>6 057</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 718</u>	<u>8 022</u>	<u>9 152</u>	<u>8 530</u>	<u>7 532</u>	<u>7 147</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 670</u>	<u>7 964</u>	<u>9 087</u>	<u>8 469</u>	<u>7 478</u>	<u>7 096</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 622</u>	<u>7 907</u>	<u>9 021</u>	<u>8 408</u>	<u>7 425</u>	<u>7 045</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 622</u>	<u>7 907</u>	<u>9 021</u>	<u>8 408</u>	<u>7 425</u>	<u>7 045</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 622</u>	<u>7 907</u>	<u>9 021</u>	<u>8 408</u>	<u>7 425</u>	<u>7 045</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 743</u>	<u>7 018</u>	<u>8 124</u>	<u>7 516</u>	<u>6 539</u>	<u>6 162</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 765</u>	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 292</u> 3 423
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 765</u>	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 292</u> 3 423
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 765</u>	<u>3 352</u> 2 510	<u>4 292</u> 3 423
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 900</u>	<u>2 861</u> 2 039	<u>3 328</u> 2 492
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 814</u>	<u>2 820</u> 2 009	<u>3 279</u> 2 455
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 900</u>	<u>2 861</u> 2 039	<u>3 328</u> 2 492
211-201-0300	1284-2004 , 400	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 983</u>	<u>3 450</u> 2 594	<u>4 240</u> 3 361
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 933</u>	<u>3 426</u> 2 576	<u>4 390</u> 3 512
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 883</u>	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 359</u> 3 487
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 883</u>	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 359</u> 3 487
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 883</u>	<u>3 401</u> 2 557	<u>4 359</u> 3 487
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 002</u>	<u>2 901</u> 2 077	<u>3 376</u> 2 539

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 659</u>	<u>6 915</u>	<u>8 006</u>	<u>7 406</u>	<u>6 443</u>	<u>6 072</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 743</u>	<u>7 018</u>	<u>8 124</u>	<u>7 516</u>	<u>6 539</u>	<u>6 162</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 838</u>	<u>8 166</u>	<u>9 318</u>	<u>8 684</u>	<u>7 667</u>	<u>7 275</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 789</u>	<u>8 107</u>	<u>9 252</u>	<u>8 622</u>	<u>7 612</u>	<u>7 223</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 740</u>	<u>8 049</u>	<u>9 185</u>	<u>8 560</u>	<u>7 557</u>	<u>7 171</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 740</u>	<u>8 049</u>	<u>9 185</u>	<u>8 560</u>	<u>7 557</u>	<u>7 171</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 740</u>	<u>8 049</u>	<u>9 185</u>	<u>8 560</u>	<u>7 557</u>	<u>7 171</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 843</u>	<u>7 143</u>	<u>8 271</u>	<u>7 650</u>	<u>6 655</u>	<u>6 271</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 758</u>	<u>7 039</u>	<u>8 150</u>	<u>7 539</u>	<u>6 558</u>	<u>6 179</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 843</u>	<u>7 143</u>	<u>8 271</u>	<u>7 650</u>	<u>6 655</u>	<u>6 271</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 914</u>	<u>2 859</u> 2 047	<u>3 327</u> 2 502
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 002</u>	<u>2 901</u> 2 077	<u>3 376</u> 2 539
211-201-0400	1284-2004 , 600	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 108</u>	<u>3 502</u> 2 644	<u>4 306</u> 3 425
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 057</u>	<u>3 477</u> 2 625	<u>4 460</u> 3 580
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 006</u>	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 428</u> 3 554
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 006</u>	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 428</u> 3 554
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 006</u>	<u>3 452</u> 2 606	<u>4 428</u> 3 554
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 107</u>	<u>2 942</u> 2 117	<u>3 427</u> 2 588
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 018</u>	<u>2 899</u> 2 086	<u>3 377</u> 2 550
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 107</u>	<u>2 942</u> 2 117	<u>3 427</u> 2 588
211-201-0500	1284-2004 , 800	3					

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 962</u>	<u>8 316</u>	<u>9 491</u>	<u>8 845</u>	<u>7 807</u>	<u>7 407</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 912</u>	<u>8 256</u>	<u>9 423</u>	<u>8 781</u>	<u>7 751</u>	<u>7 354</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 862</u>	<u>8 197</u>	<u>9 355</u>	<u>8 718</u>	<u>7 696</u>	<u>7 301</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 862</u>	<u>8 197</u>	<u>9 355</u>	<u>8 718</u>	<u>7 696</u>	<u>7 301</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 862</u>	<u>8 197</u>	<u>9 355</u>	<u>8 718</u>	<u>7 696</u>	<u>7 301</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 948</u>	<u>7 273</u>	<u>8 423</u>	<u>7 790</u>	<u>6 775</u>	<u>6 384</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 861</u>	<u>7 167</u>	<u>8 300</u>	<u>7 677</u>	<u>6 676</u>	<u>6 291</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 948</u>	<u>7 273</u>	<u>8 423</u>	<u>7 790</u>	<u>6 775</u>	<u>6 384</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 025</u>	<u>8 393</u>	<u>9 579</u>	<u>8 927</u>	<u>7 879</u>	<u>7 475</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 975</u>	<u>8 333</u>	<u>9 511</u>	<u>8 863</u>	<u>7 823</u>	<u>7 422</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 925</u>	<u>8 273</u>	<u>9 443</u>	<u>8 799</u>	<u>7 767</u>	<u>7 368</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 925</u>	<u>8 273</u>	<u>9 443</u>	<u>8 799</u>	<u>7 767</u>	<u>7 368</u>

211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 237</u>	<u>3 555</u> 2 696	<u>4 375</u> 3 493
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 185</u>	<u>3 530</u> 2 677	<u>4 532</u> 3 650
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 133</u>	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 499</u> 3 624
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 133</u>	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 499</u> 3 624
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 133</u>	<u>3 504</u> 2 658	<u>4 499</u> 3 624
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 217</u>	<u>2 985</u> 2 159	<u>3 479</u> 2 638
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 126</u>	<u>2 941</u> 2 127	<u>3 428</u> 2 600
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 217</u>	<u>2 985</u> 2 159	<u>3 479</u> 2 638
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 303</u>	<u>3 582</u> 2 723	<u>4 411</u> 3 527
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 251</u>	<u>3 557</u> 2 703	<u>4 569</u> 3 686
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 199</u>	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 536</u> 3 660
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 199</u>	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 536</u> 3 660



211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 925</u>	<u>8 273</u>	<u>9 443</u>	<u>8 799</u>	<u>7 767</u>	<u>7 368</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 002</u>	<u>7 340</u>	<u>8 501</u>	<u>7 863</u>	<u>6 837</u>	<u>6 442</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 914</u>	<u>7 233</u>	<u>8 377</u>	<u>7 748</u>	<u>6 738</u>	<u>6 348</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 002</u>	<u>7 340</u>	<u>8 501</u>	<u>7 863</u>	<u>6 837</u>	<u>6 442</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 191</u>	<u>8 573</u>	<u>9 771</u>	<u>9 112</u>	<u>8 054</u>	<u>7 646</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 140</u>	<u>8 511</u>	<u>9 701</u>	<u>9 047</u>	<u>7 996</u>	<u>7 591</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 089</u>	<u>8 450</u>	<u>9 631</u>	<u>8 982</u>	<u>7 939</u>	<u>7 537</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 089</u>	<u>8 450</u>	<u>9 631</u>	<u>8 982</u>	<u>7 939</u>	<u>7 537</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 089</u>	<u>8 450</u>	<u>9 631</u>	<u>8 982</u>	<u>7 939</u>	<u>7 537</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 155</u>	<u>7 507</u>	<u>8 680</u>	<u>8 035</u>	<u>6 999</u>	<u>6 600</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 066</u>	<u>7 398</u>	<u>8 553</u>	<u>7 918</u>	<u>6 897</u>	<u>6 504</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 155</u>	<u>7 507</u>	<u>8 680</u>	<u>8 035</u>	<u>6 999</u>	<u>6 600</u>

211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 199</u>	<u>3 531</u> 2 684	<u>4 536</u> 3 660
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 274</u>	<u>3 007</u> 2 180	<u>3 506</u> 2 664
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 182</u>	<u>2 963</u> 2 148	<u>3 455</u> 2 626
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 274</u>	<u>3 007</u> 2 180	<u>3 506</u> 2 664
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 472</u>	<u>3 726</u> 2 750	<u>4 563</u> 3 563
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 419</u>	<u>3 699</u> 2 730	<u>4 722</u> 3 723
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 365</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>5 484</u> 3 696
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 365</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 688</u> 3 696
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 365</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 688</u> 3 696
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 430</u>	<u>3 142</u> 2 202	<u>3 646</u> 2 691
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 336</u>	<u>3 096</u> 2 170	<u>3 593</u> 2 652
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 430</u>	<u>3 142</u> 2 202	<u>3 646</u> 2 691



211-201-0800	1284-2004 , 1400	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 472</u>	<u>3 726</u> 2 750	<u>4 563</u> 3 563
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 419</u>	<u>3 699</u> 2 730	<u>4 722</u> 3 723
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 365</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 688</u> 3 696
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 365</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 688</u> 3 696
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 365</u>	<u>3 673</u> 2 711	<u>4 688</u> 3 696
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 430</u>	<u>3 142</u> 2 202	<u>3 646</u> 2 691
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 336</u>	<u>3 096</u> 2 170	<u>3 593</u> 2 652
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 430</u>	<u>3 142</u> 2 202	<u>3 646</u> 2 691

211-202-0300	800 1284 2004 ,	3					

211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 290</u>	<u>6 731</u>	<u>7 250</u>	<u>7 250</u>	<u>6 731</u>	<u>6 731</u>
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 245</u>	<u>6 683</u>	<u>7 198</u>	<u>7 198</u>	<u>6 683</u>	<u>6 683</u>
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>6 200</u>	<u>6 635</u>	<u>7 146</u>	<u>7 146</u>	<u>6 635</u>	<u>6 635</u>
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>6 155</u>	<u>6 587</u>	<u>7 094</u>	<u>7 094</u>	<u>6 587</u>	<u>6 587</u>
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>6 065</u>	<u>6 490</u>	<u>6 991</u>	<u>6 991</u>	<u>6 490</u>	<u>6 490</u>
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 290</u>	<u>6 731</u>	<u>7 250</u>	<u>7 250</u>	<u>6 731</u>	<u>6 731</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 245</u>	<u>6 683</u>	<u>7 198</u>	<u>7 198</u>	<u>6 683</u>	<u>6 683</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 200</u>	<u>6 635</u>	<u>7 146</u>	<u>7 146</u>	<u>6 635</u>	<u>6 635</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 155</u>	<u>6 587</u>	<u>7 094</u>	<u>7 094</u>	<u>6 587</u>	<u>6 587</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 065</u>	<u>6 490</u>	<u>6 991</u>	<u>6 991</u>	<u>6 490</u>	<u>6 490</u>

**211-203.**

211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 731</u>	<u>3 353</u>	<u>3 227</u> 2 000
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 683</u>	<u>3 329</u>	<u>3 204</u> 1 986
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>6 635</u>	<u>3 305</u>	<u>3 181</u> 1 971
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>6 587</u>	<u>3 281</u>	<u>3 158</u> 1 957
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>6 490</u>	<u>3 233</u>	<u>3 112</u> 1 929
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 731</u>	<u>3 353</u>	<u>3 227</u> 2 000
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 683</u>	<u>3 329</u>	<u>3 204</u> 1 986
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 635</u>	<u>3 305</u>	<u>3 181</u> 1 971
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 587</u>	<u>3 281</u>	<u>3 158</u> 1 957
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 490</u>	<u>3 233</u>	<u>3 112</u> 1 929

211-203-0100	1376-2005	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\ 204}{2\ 531}$	$\frac{2\ 251}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{20\ 014}{19\ 075}$	$\frac{22\ 924}{19\ 075}$	$\frac{22\ 924}{19\ 075}$	$\frac{22\ 924}{19\ 075}$	$\frac{22\ 161}{19\ 075}$	$\frac{20\ 949}{19\ 075}$	$\frac{20\ 464}{19\ 075}$	$\frac{21\ 780}{19\ 075}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{20\ 014}{19\ 075}$	$\frac{22\ 924}{19\ 075}$	$\frac{22\ 924}{19\ 075}$	$\frac{22\ 924}{19\ 075}$	$\frac{22\ 161}{19\ 075}$	$\frac{20\ 949}{19\ 075}$	$\frac{20\ 464}{19\ 075}$	$\frac{21\ 780}{19\ 075}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{17\ 687}{16\ 815}$	$\frac{20\ 619}{16\ 815}$	$\frac{20\ 619}{16\ 815}$	$\frac{20\ 619}{16\ 815}$	$\frac{19\ 856}{16\ 815}$	$\frac{18\ 643}{16\ 815}$	$\frac{18\ 159}{16\ 815}$	$\frac{19\ 475}{16\ 815}$

**211-206.**

211-203-0100	1376-2005	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{22\,682}{19\,075}$
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{22\,682}{19\,075}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{20\,376}{16\,815}$



211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>6 111</u>	<u>7 452</u>	<u>8 617</u>	<u>7 976</u>	<u>6 948</u>	<u>6 552</u>

**211-3.****211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	
211-302-0200	32496-2013 , 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080	
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080	

211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>6 383</u>	<u>4 768</u>	<u>3 619</u> 2 671

211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 , 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 739</u>	<u>5 139</u>	<u>9 434</u>	<u>7 348</u>	<u>3 147</u> 2 411	<u>4 892</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 739</u>	<u>5 139</u>	<u>9 434</u>	<u>7 348</u>	<u>3 147</u> 2 411	<u>4 892</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 670</u>	<u>5 355</u>	<u>7 647</u>	<u>7 647</u>	<u>3 290</u> 2 685	<u>4 977</u>

**211-402.**

211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 374</u>	<u>3 592</u>	<u>3 458</u> 2 143
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 374</u>	<u>3 592</u>	<u>3 458</u> 2 143
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 646</u>	<u>10 282</u>	<u>10 542</u> 2 685

					,			
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164	<u>5 068</u> 4 609	<u>6 955</u> 4 609	

**211-403.**

					,	
211-403-0100	10832-2009	75	3			
211-403-0102	1,25-	5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	( )	4682-84	3			
211-403-0201			3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.****211-501.**

					,							
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 636</u>	<u>7 116</u>	<u>8 400</u>	<u>7 694</u>	<u>4 509</u> 3 733	<u>6 123</u>	<u>5 937</u>	

211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 440</u> 2 411	<u>2 475</u> 1 473

**211-6.**  
**211-601.**

-

211-601-0100	-	23735-2014	3								
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>5 313</u>	<u>6 855</u>	<u>8 225</u>	<u>7 471</u>	<u>4 809</u> 3 982	<u>5 507</u>

**211-603.**

-

-

211-603-0100	-	-	3								
211-603-0101	0-10	25607-2009	3	1	1450	<u>6 125</u>	<u>7 546</u>	<u>9 051</u>	<u>8 104</u>	<u>7 008</u>	<u>6 586</u>
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>6 125</u>	<u>7 546</u>	<u>9 051</u>	<u>8 104</u>	<u>7 008</u>	<u>6 586</u>
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>6 125</u>	<u>7 546</u>	<u>9 051</u>	<u>8 104</u>	<u>7 008</u>	<u>6 586</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>6 125</u>	<u>7 546</u>	<u>9 051</u>	<u>8 104</u>	<u>7 008</u>	<u>6 586</u>

**211-7.**  
**211-701.**

211-601-0100	-	23735-2014	3					
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>5 597</u>	<u>1 536</u> 500	<u>2 051</u> 1 000

211-603-0100	-	-	3					
211-603-0101	0-10	25607-2009	3	1	1450	<u>6 406</u>	<u>3 326</u> 2 330	<u>3 592</u> 2 589
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>6 406</u>	<u>3 326</u> 2 330	<u>3 592</u> 2 589
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>6 406</u>	<u>3 326</u> 2 330	<u>3 592</u> 2 589
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>6 406</u>	<u>3 326</u> 2 330	<u>3 592</u> 2 589



211-701-0100		3										
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>10 840</u>	<u>9 169</u>	<u>9 169</u>	
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>10 840</u>	<u>9 169</u>	<u>9 169</u>	
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>10 840</u>	<u>9 169</u>	<u>9 169</u>	
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>10 840</u>	<u>9 169</u>	<u>9 169</u>	
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>10 840</u>	<u>9 169</u>	<u>9 169</u>	
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>7 131</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>11 842</u>	<u>10 840</u>	<u>9 169</u>	<u>9 169</u>	
211-701-0300												
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>							

**211-702.**

211-702-0100		3				
211-702-0101	-	3	1	700	<u>2 241</u> <u>1 808</u>	

**212.**

,

,

211-701-0100		3				
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	<u>3 637</u> 2 411	<u>4 899</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	<u>3 637</u> 2 411	<u>4 899</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	<u>3 637</u> 2 411	<u>4 899</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	<u>3 637</u> 2 411	<u>4 899</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	<u>3 637</u> 2 411	<u>4 899</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	<u>3 637</u> 2 411	<u>4 899</u>
211-701-0300						
211-701-0302	2,5- 10 -			1000		

**212-1.**  
**212-101.**

212-101-0100	3,5	7473-2010	3								
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>17 146</u> 14 524	<u>29 716</u> 16 000	<u>26 645</u> 23 874	<u>36 204</u> 23 874	<u>28 204</u> 16 000	<u>24 620</u> 16 000
212-101-0200	5	7473-2010	3								
212-101-0201	5	7473-2010	3	1	2400	<u>17 884</u> 15 250	<u>30 529</u> 16 800	<u>27 858</u> 25 067	<u>37 417</u> 25 067	<u>29 017</u> 16 800	<u>25 433</u> 16 800
212-101-0300	7,5	7473-2010	3								
212-101-0301			3	1	2400	<u>18 833</u> 16 184	<u>31 748</u> 18 000	<u>29 386</u> 26 571	<u>38 945</u> 26 571	<u>30 236</u> 18 000	<u>26 652</u> 18 000
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>18 682</u> 16 347	<u>29 299</u> 18 182	<u>29 342</u> 26 840	<u>37 023</u> 26 840	<u>28 226</u> 18 182	<u>25 300</u> 18 182
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>18 851</u> 16 514	<u>29 488</u> 18 367	<u>29 620</u> 27 114	<u>37 301</u> 27 114	<u>28 415</u> 18 367	<u>25 489</u> 18 367
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>19 024</u> 16 684	<u>29 680</u> 18 557	<u>29 904</u> 27 393	<u>37 585</u> 27 393	<u>28 607</u> 18 557	<u>25 681</u> 18 557
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>19 381</u> 17 036	<u>30 077</u> 18 947	<u>30 490</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970	<u>29 004</u> 18 947	<u>26 078</u> 18 947
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>19 565</u> 17 217	<u>30 282</u> 19 149	<u>30 792</u> 28 267	<u>38 473</u> 28 267	<u>29 209</u> 19 149	<u>26 283</u> 19 149
212-101-0307	F100, W2		3	1	2400	<u>18 851</u> 16 514	<u>29 488</u> 18 367	<u>29 620</u> 27 114	<u>37 301</u> 27 114	<u>28 415</u> 18 367	<u>25 489</u> 18 367
212-101-0308	F100, W4		3	1	2400	<u>19 024</u> 16 684	<u>29 680</u> 18 557	<u>29 904</u> 27 393	<u>37 585</u> 27 393	<u>28 607</u> 18 557	<u>25 681</u> 18 557

212-101-0100	3,5 7473-2010	3						
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 840</u> 16 000	<u>28 204</u> 16 000	<u>28 204</u> 16 000	
212-101-0200	5 7473-2010	3						
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 652</u> 16 800	<u>29 017</u> 16 800	<u>29 017</u> 16 800	
212-101-0300	7,5 7473-2010	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>24 872</u> 18 000	<u>30 236</u> 18 000	<u>30 236</u> 18 000	
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>24 081</u> 18 182	<u>28 226</u> 18 182	<u>28 226</u> 18 182	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>24 270</u> 18 367	<u>28 415</u> 18 367	<u>28 415</u> 18 367	
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 462</u> 18 557	<u>28 607</u> 18 557	<u>28 607</u> 18 557	
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 859</u> 18 947	<u>29 004</u> 18 947	<u>29 004</u> 18 947	
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>25 064</u> 19 149	<u>29 209</u> 19 149	<u>29 209</u> 19 149	
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>24 270</u> 18 367	<u>28 415</u> 18 367	<u>28 415</u> 18 367	
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 462</u> 18 557	<u>28 607</u> 18 557	<u>28 607</u> 18 557	

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>19 201</u> 16 858	<u>29 877</u> 18 750	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>28 804</u> 18 750	<u>25 878</u> 18 750
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>19 565</u> 17 217	<u>30 282</u> 19 149	<u>30 792</u> 28 267	<u>38 473</u> 28 267	<u>29 209</u> 19 149	<u>26 283</u> 19 149
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>19 753</u> 17 402	<u>30 491</u> 19 355	<u>31 101</u> 28 571	<u>38 782</u> 28 571	<u>29 418</u> 19 355	<u>26 492</u> 19 355
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 024</u> 16 684	<u>29 680</u> 18 557	<u>29 904</u> 27 393	<u>37 585</u> 27 393	<u>28 607</u> 18 557	<u>25 681</u> 18 557
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 201</u> 16 858	<u>29 877</u> 18 750	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>28 804</u> 18 750	<u>25 878</u> 18 750
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>19 381</u> 17 036	<u>30 077</u> 18 947	<u>30 490</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970	<u>29 004</u> 18 947	<u>26 078</u> 18 947
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>19 753</u> 17 402	<u>30 491</u> 19 355	<u>31 101</u> 28 571	<u>38 782</u> 28 571	<u>29 418</u> 19 355	<u>26 492</u> 19 355
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 945</u> 17 591	<u>30 705</u> 19 565	<u>31 417</u> 28 882	<u>39 098</u> 28 882	<u>29 632</u> 19 565	<u>26 706</u> 19 565
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 201</u> 16 858	<u>29 877</u> 18 750	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>28 804</u> 18 750	<u>25 878</u> 18 750
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>19 381</u> 17 036	<u>30 077</u> 18 947	<u>30 490</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970	<u>29 004</u> 18 947	<u>26 078</u> 18 947
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>19 565</u> 17 217	<u>30 282</u> 19 149	<u>30 792</u> 28 267	<u>38 473</u> 28 267	<u>29 209</u> 19 149	<u>26 283</u> 19 149
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 945</u> 17 591	<u>30 705</u> 19 565	<u>31 417</u> 28 882	<u>39 098</u> 28 882	<u>29 632</u> 19 565	<u>26 706</u> 19 565
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 142</u> 17 785	<u>30 923</u> 19 780	<u>31 739</u> 29 199	<u>39 420</u> 29 199	<u>29 850</u> 19 780	<u>26 924</u> 19 780

212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 658</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>25 064</u> 19 149	<u>29 209</u> 19 149	<u>29 209</u> 19 149
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>25 273</u> 19 355	<u>29 418</u> 19 355	<u>29 418</u> 19 355
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 462</u> 18 557	<u>28 607</u> 18 557	<u>28 607</u> 18 557
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 658</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 859</u> 18 947	<u>29 004</u> 18 947	<u>29 004</u> 18 947
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>25 273</u> 19 355	<u>29 418</u> 19 355	<u>29 418</u> 19 355
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 487</u> 19 565	<u>29 632</u> 19 565	<u>29 632</u> 19 565
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 658</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 859</u> 18 947	<u>29 004</u> 18 947	<u>29 004</u> 18 947
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>25 064</u> 19 149	<u>29 209</u> 19 149	<u>29 209</u> 19 149
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 487</u> 19 565	<u>29 632</u> 19 565	<u>29 632</u> 19 565
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 705</u> 19 780	<u>29 850</u> 19 780	<u>29 850</u> 19 780

212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 961</u> 17 295	<u>32 764</u> 19 000	<u>31 073</u> 28 232	<u>40 632</u> 28 232	<u>31 252</u> 19 000	<u>27 668</u> 19 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 822</u> 17 470	<u>30 325</u> 19 192	<u>31 046</u> 28 517	<u>38 727</u> 28 517	<u>29 253</u> 19 192	<u>26 327</u> 19 192
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 003</u> 17 648	<u>30 524</u> 19 388	<u>31 342</u> 28 808	<u>39 023</u> 28 808	<u>29 452</u> 19 388	<u>26 525</u> 19 388
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>30 728</u> 19 588	<u>31 644</u> 29 105	<u>39 325</u> 29 105	<u>29 655</u> 19 588	<u>26 729</u> 19 588
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 147</u> 20 000	<u>32 266</u> 29 718	<u>39 947</u> 29 718	<u>30 074</u> 20 000	<u>27 148</u> 20 000
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 363</u> 20 213	<u>32 587</u> 30 034	<u>40 268</u> 30 034	<u>30 290</u> 20 213	<u>27 364</u> 20 213
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 003</u> 17 648	<u>30 524</u> 19 388	<u>31 342</u> 28 808	<u>39 023</u> 28 808	<u>29 452</u> 19 388	<u>26 525</u> 19 388
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>30 728</u> 19 588	<u>31 644</u> 29 105	<u>39 325</u> 29 105	<u>29 655</u> 19 588	<u>26 729</u> 19 588
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>30 935</u> 19 792	<u>31 952</u> 29 408	<u>39 633</u> 29 408	<u>29 862</u> 19 792	<u>26 936</u> 19 792
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 363</u> 20 213	<u>32 587</u> 30 034	<u>40 268</u> 30 034	<u>30 290</u> 20 213	<u>27 364</u> 20 213
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 967</u> 18 597	<u>31 583</u> 20 430	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>30 511</u> 20 430	<u>27 585</u> 20 430
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>30 728</u> 19 588	<u>31 644</u> 29 105	<u>39 325</u> 29 105	<u>29 655</u> 19 588	<u>26 729</u> 19 588

212-101-0400	10 7473-2010	3					
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 888</u> 19 000	<u>31 252</u> 19 000	<u>31 252</u> 19 000
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>25 107</u> 19 192	<u>29 253</u> 19 192	<u>29 253</u> 19 192
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>25 306</u> 19 388	<u>29 452</u> 19 388	<u>29 452</u> 19 388
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>25 509</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 928</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>26 144</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>25 306</u> 19 388	<u>29 452</u> 19 388	<u>29 452</u> 19 388
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>25 509</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 717</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>26 144</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>26 365</u> 20 430	<u>30 511</u> 20 430	<u>30 511</u> 20 430
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>25 509</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588



212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>30 935</u> 19 792	<u>31 952</u> 29 408	<u>39 633</u> 29 408	<u>29 862</u> 19 792	<u>26 936</u> 19 792
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 147</u> 20 000	<u>32 266</u> 29 718	<u>39 947</u> 29 718	<u>30 074</u> 20 000	<u>27 148</u> 20 000
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 967</u> 18 597	<u>31 583</u> 20 430	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>30 511</u> 20 430	<u>27 585</u> 20 430
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 799	<u>31 809</u> 20 652	<u>33 251</u> 30 687	<u>40 932</u> 30 687	<u>30 736</u> 20 652	<u>27 810</u> 20 652
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>30 935</u> 19 792	<u>31 952</u> 29 408	<u>39 633</u> 29 408	<u>29 862</u> 19 792	<u>26 936</u> 19 792
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 147</u> 20 000	<u>32 266</u> 29 718	<u>39 947</u> 29 718	<u>30 074</u> 20 000	<u>27 148</u> 20 000
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 363</u> 20 213	<u>32 587</u> 30 034	<u>40 268</u> 30 034	<u>30 290</u> 20 213	<u>27 364</u> 20 213
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 799	<u>31 809</u> 20 652	<u>33 251</u> 30 687	<u>40 932</u> 30 687	<u>30 736</u> 20 652	<u>27 810</u> 20 652
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 382</u> 19 006	<u>32 040</u> 20 879	<u>33 593</u> 31 024	<u>41 274</u> 31 024	<u>30 967</u> 20 879	<u>28 041</u> 20 879
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 961</u> 17 295	<u>32 764</u> 19 000	<u>31 073</u> 28 232	<u>40 632</u> 28 232	<u>31 252</u> 19 000	<u>27 668</u> 19 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 822</u> 17 470	<u>30 325</u> 19 192	<u>31 046</u> 28 517	<u>38 727</u> 28 517	<u>29 253</u> 19 192	<u>26 327</u> 19 192
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 003</u> 17 648	<u>30 524</u> 19 388	<u>31 342</u> 28 808	<u>39 023</u> 28 808	<u>29 452</u> 19 388	<u>26 525</u> 19 388

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 717</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 928</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>26 365</u> 20 430	<u>30 511</u> 20 430	<u>30 511</u> 20 430
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 591</u> 20 652	<u>30 736</u> 20 652	<u>30 736</u> 20 652
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 717</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 928</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>26 144</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 591</u> 20 652	<u>30 736</u> 20 652	<u>30 736</u> 20 652
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 822</u> 20 879	<u>30 967</u> 20 879	<u>30 967</u> 20 879
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 888</u> 19 000	<u>31 252</u> 19 000	<u>31 252</u> 19 000
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 107</u> 19 192	<u>29 253</u> 19 192	<u>29 253</u> 19 192
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 306</u> 19 388	<u>29 452</u> 19 388	<u>29 452</u> 19 388

212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>30 728</u> 19 588	<u>31 644</u> 29 105	<u>39 325</u> 29 105	<u>29 655</u> 19 588	<u>26 729</u> 19 588
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 147</u> 20 000	<u>32 266</u> 29 718	<u>39 947</u> 29 718	<u>30 074</u> 20 000	<u>27 148</u> 20 000
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 363</u> 20 213	<u>32 587</u> 30 034	<u>40 268</u> 30 034	<u>30 290</u> 20 213	<u>27 364</u> 20 213
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 003</u> 17 648	<u>30 524</u> 19 388	<u>31 342</u> 28 808	<u>39 023</u> 28 808	<u>29 452</u> 19 388	<u>26 525</u> 19 388
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>30 728</u> 19 588	<u>31 644</u> 29 105	<u>39 325</u> 29 105	<u>29 655</u> 19 588	<u>26 729</u> 19 588
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>30 935</u> 19 792	<u>31 952</u> 29 408	<u>39 633</u> 29 408	<u>29 862</u> 19 792	<u>26 936</u> 19 792
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 363</u> 20 213	<u>32 587</u> 30 034	<u>40 268</u> 30 034	<u>30 290</u> 20 213	<u>27 364</u> 20 213
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 967</u> 18 597	<u>31 583</u> 20 430	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>30 511</u> 20 430	<u>27 585</u> 20 430
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 830	<u>30 728</u> 19 588	<u>31 644</u> 29 105	<u>39 325</u> 29 105	<u>29 655</u> 19 588	<u>26 729</u> 19 588
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>30 935</u> 19 792	<u>31 952</u> 29 408	<u>39 633</u> 29 408	<u>29 862</u> 19 792	<u>26 936</u> 19 792
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 147</u> 20 000	<u>32 266</u> 29 718	<u>39 947</u> 29 718	<u>30 074</u> 20 000	<u>27 148</u> 20 000
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 967</u> 18 597	<u>31 583</u> 20 430	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>30 511</u> 20 430	<u>27 585</u> 20 430
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 799	<u>31 809</u> 20 652	<u>33 251</u> 30 687	<u>40 932</u> 30 687	<u>30 736</u> 20 652	<u>27 810</u> 20 652

212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 509</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 928</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 144</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 306</u> 19 388	<u>29 452</u> 19 388	<u>29 452</u> 19 388
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 509</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 717</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 144</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 365</u> 20 430	<u>30 511</u> 20 430	<u>30 511</u> 20 430
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 509</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 717</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 928</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 365</u> 20 430	<u>30 511</u> 20 430	<u>30 511</u> 20 430
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 591</u> 20 652	<u>30 736</u> 20 652	<u>30 736</u> 20 652

212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 377</u> 18 016	<u>30 935</u> 19 792	<u>31 952</u> 29 408	<u>39 633</u> 29 408	<u>29 862</u> 19 792	<u>26 936</u> 19 792
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 569</u> 18 205	<u>31 147</u> 20 000	<u>32 266</u> 29 718	<u>39 947</u> 29 718	<u>30 074</u> 20 000	<u>27 148</u> 20 000
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 766</u> 18 399	<u>31 363</u> 20 213	<u>32 587</u> 30 034	<u>40 268</u> 30 034	<u>30 290</u> 20 213	<u>27 364</u> 20 213
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 799	<u>31 809</u> 20 652	<u>33 251</u> 30 687	<u>40 932</u> 30 687	<u>30 736</u> 20 652	<u>27 810</u> 20 652
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 382</u> 19 006	<u>32 040</u> 20 879	<u>33 593</u> 31 024	<u>41 274</u> 31 024	<u>30 967</u> 20 879	<u>28 041</u> 20 879
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>21 737</u> 19 042	<u>33 780</u> 20 000	<u>34 448</u> 31 554	<u>44 007</u> 31 554	<u>32 268</u> 20 000	<u>28 684</u> 20 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 615</u> 19 235	<u>31 352</u> 20 202	<u>34 455</u> 31 872	<u>42 136</u> 31 872	<u>30 279</u> 20 202	<u>27 353</u> 20 202
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>21 815</u> 19 431	<u>31 561</u> 20 408	<u>34 785</u> 32 198	<u>42 466</u> 32 198	<u>30 488</u> 20 408	<u>27 562</u> 20 408
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 018</u> 19 631	<u>31 775</u> 20 619	<u>35 123</u> 32 529	<u>42 804</u> 32 529	<u>30 702</u> 20 619	<u>27 776</u> 20 619
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>32 216</u> 21 053	<u>35 818</u> 33 214	<u>43 499</u> 33 214	<u>31 143</u> 21 053	<u>28 217</u> 21 053
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>32 444</u> 21 277	<u>36 177</u> 33 568	<u>43 858</u> 33 568	<u>31 371</u> 21 277	<u>28 445</u> 21 277
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>21 815</u> 19 431	<u>31 561</u> 20 408	<u>34 785</u> 32 198	<u>42 466</u> 32 198	<u>30 488</u> 20 408	<u>27 562</u> 20 408

212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 717</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792	<u>29 862</u> 19 792
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 928</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000	<u>30 074</u> 20 000
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 144</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 591</u> 20 652	<u>30 736</u> 20 652	<u>30 736</u> 20 652
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 822</u> 20 879	<u>30 967</u> 20 879	<u>30 967</u> 20 879
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 904</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>26 134</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202	<u>30 279</u> 20 202
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>26 343</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 998</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>27 225</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>26 343</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408	<u>30 488</u> 20 408

212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 018</u> 19 631	<u>31 775</u> 20 619	<u>35 123</u> 32 529	<u>42 804</u> 32 529	<u>30 702</u> 20 619	<u>27 776</u> 20 619
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>31 993</u> 20 833	<u>35 467</u> 32 868	<u>43 148</u> 32 868	<u>30 920</u> 20 833	<u>27 994</u> 20 833
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>32 444</u> 21 277	<u>36 177</u> 33 568	<u>43 858</u> 33 568	<u>31 371</u> 21 277	<u>28 445</u> 21 277
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>22 876</u> 20 476	<u>32 676</u> 21 505	<u>36 544</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>31 603</u> 21 505	<u>28 677</u> 21 505
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 018</u> 19 631	<u>31 775</u> 20 619	<u>35 123</u> 32 529	<u>42 804</u> 32 529	<u>30 702</u> 20 619	<u>27 776</u> 20 619
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>31 993</u> 20 833	<u>35 467</u> 32 868	<u>43 148</u> 32 868	<u>30 920</u> 20 833	<u>27 994</u> 20 833
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>32 216</u> 21 053	<u>35 818</u> 33 214	<u>43 499</u> 33 214	<u>31 143</u> 21 053	<u>28 217</u> 21 053
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>22 876</u> 20 476	<u>32 676</u> 21 505	<u>36 544</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>31 603</u> 21 505	<u>28 677</u> 21 505
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>32 913</u> 21 739	<u>36 919</u> 34 297	<u>44 600</u> 34 297	<u>31 841</u> 21 739	<u>28 914</u> 21 739
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 226</u> 19 836	<u>31 993</u> 20 833	<u>35 467</u> 32 868	<u>43 148</u> 32 868	<u>30 920</u> 20 833	<u>27 994</u> 20 833
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 438</u> 20 045	<u>32 216</u> 21 053	<u>35 818</u> 33 214	<u>43 499</u> 33 214	<u>31 143</u> 21 053	<u>28 217</u> 21 053
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>32 444</u> 21 277	<u>36 177</u> 33 568	<u>43 858</u> 33 568	<u>31 371</u> 21 277	<u>28 445</u> 21 277
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>32 913</u> 21 739	<u>36 919</u> 34 297	<u>44 600</u> 34 297	<u>31 841</u> 21 739	<u>28 914</u> 21 739

212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>27 225</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>27 458</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>26 557</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619	<u>30 702</u> 20 619
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 998</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>27 458</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505	<u>31 603</u> 21 505
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 775</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833	<u>30 920</u> 20 833
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 998</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053	<u>31 143</u> 21 053
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>27 225</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277	<u>31 371</u> 21 277
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739



212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 926	<u>33 156</u> 21 978	<u>37 302</u> 34 674	<u>44 983</u> 34 674	<u>32 083</u> 21 978	<u>29 157</u> 21 978
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>32 913</u> 21 739	<u>36 919</u> 34 297	<u>44 600</u> 34 297	<u>31 841</u> 21 739	<u>28 914</u> 21 739
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 926	<u>33 156</u> 21 978	<u>37 302</u> 34 674	<u>44 983</u> 34 674	<u>32 083</u> 21 978	<u>29 157</u> 21 978
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 569</u> 21 158	<u>33 404</u> 22 222	<u>37 693</u> 35 060	<u>45 374</u> 35 060	<u>32 331</u> 22 222	<u>29 405</u> 22 222
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>23 811</u> 21 396	<u>33 658</u> 22 472	<u>38 093</u> 35 453	<u>45 774</u> 35 453	<u>32 585</u> 22 472	<u>29 659</u> 22 472
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 311</u> 21 888	<u>34 183</u> 22 989	<u>38 921</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>33 110</u> 22 989	<u>30 184</u> 22 989
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 435</u> 19 729	<u>34 796</u> 21 000	<u>35 292</u> 32 384	<u>44 850</u> 32 384	<u>33 284</u> 21 000	<u>29 700</u> 21 000
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 929	<u>32 378</u> 21 212	<u>35 307</u> 32 711	<u>42 988</u> 32 711	<u>31 305</u> 21 212	<u>28 379</u> 21 212
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>22 527</u> 20 132	<u>32 598</u> 21 429	<u>35 646</u> 33 045	<u>43 327</u> 33 045	<u>31 525</u> 21 429	<u>28 599</u> 21 429
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 552	<u>33 052</u> 21 875	<u>36 346</u> 33 733	<u>44 027</u> 33 733	<u>31 979</u> 21 875	<u>29 053</u> 21 875
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 173</u> 20 768	<u>33 285</u> 22 105	<u>36 706</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>32 213</u> 22 105	<u>29 286</u> 22 105
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 320</u> 19 929	<u>32 378</u> 21 212	<u>35 307</u> 32 711	<u>42 988</u> 32 711	<u>31 305</u> 21 212	<u>28 379</u> 21 212

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 938</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 695</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739	<u>31 841</u> 21 739
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 938</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978	<u>32 083</u> 21 978
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>28 186</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222	<u>32 331</u> 22 222
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 440</u> 22 472	<u>32 585</u> 22 472	<u>32 585</u> 22 472
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 965</u> 22 989	<u>33 110</u> 22 989	<u>33 110</u> 22 989
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 920</u> 21 000	<u>33 284</u> 21 000	<u>33 284</u> 21 000
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 160</u> 21 212	<u>31 305</u> 21 212	<u>31 305</u> 21 212
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 380</u> 21 429	<u>31 525</u> 21 429	<u>31 525</u> 21 429
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 833</u> 21 875	<u>31 979</u> 21 875	<u>31 979</u> 21 875
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 067</u> 22 105	<u>32 213</u> 22 105	<u>32 213</u> 22 105
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 160</u> 21 212	<u>31 305</u> 21 212	<u>31 305</u> 21 212

212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>22 527</u> 20 132	<u>32 598</u> 21 429	<u>35 646</u> 33 045	<u>43 327</u> 33 045	<u>31 525</u> 21 429	<u>28 599</u> 21 429
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>22 738</u> 20 340	<u>32 822</u> 21 649	<u>35 992</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385	<u>31 749</u> 21 649	<u>28 823</u> 21 649
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 173</u> 20 768	<u>33 285</u> 22 105	<u>36 706</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>32 213</u> 22 105	<u>29 286</u> 22 105
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 989	<u>33 524</u> 22 340	<u>37 075</u> 34 451	<u>44 756</u> 34 451	<u>32 451</u> 22 340	<u>29 525</u> 22 340
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>22 527</u> 20 132	<u>32 598</u> 21 429	<u>35 646</u> 33 045	<u>43 327</u> 33 045	<u>31 525</u> 21 429	<u>28 599</u> 21 429
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>22 738</u> 20 340	<u>32 822</u> 21 649	<u>35 992</u> 33 385	<u>43 673</u> 33 385	<u>31 749</u> 21 649	<u>28 823</u> 21 649
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 552	<u>33 052</u> 21 875	<u>36 346</u> 33 733	<u>44 027</u> 33 733	<u>31 979</u> 21 875	<u>29 053</u> 21 875
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 989	<u>33 524</u> 22 340	<u>37 075</u> 34 451	<u>44 756</u> 34 451	<u>32 451</u> 22 340	<u>29 525</u> 22 340
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 627</u> 21 214	<u>33 768</u> 22 581	<u>37 451</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>32 696</u> 22 581	<u>29 769</u> 22 581
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 397</u> 20 989	<u>33 524</u> 22 340	<u>37 075</u> 34 451	<u>44 756</u> 34 451	<u>32 451</u> 22 340	<u>29 525</u> 22 340
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 627</u> 21 214	<u>33 768</u> 22 581	<u>37 451</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>32 696</u> 22 581	<u>29 769</u> 22 581
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>23 861</u> 21 445	<u>34 018</u> 22 826	<u>37 836</u> 35 200	<u>45 517</u> 35 200	<u>32 945</u> 22 826	<u>30 019</u> 22 826
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 100</u> 21 681	<u>34 273</u> 23 077	<u>38 229</u> 35 587	<u>45 910</u> 35 587	<u>33 200</u> 23 077	<u>30 274</u> 23 077

212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 380</u> 21 429	<u>31 525</u> 21 429	<u>31 525</u> 21 429
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 604</u> 21 649	<u>31 749</u> 21 649	<u>31 749</u> 21 649
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 067</u> 22 105	<u>32 213</u> 22 105	<u>32 213</u> 22 105
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 306</u> 22 340	<u>32 451</u> 22 340	<u>32 451</u> 22 340
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 380</u> 21 429	<u>31 525</u> 21 429	<u>31 525</u> 21 429
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 604</u> 21 649	<u>31 749</u> 21 649	<u>31 749</u> 21 649
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 833</u> 21 875	<u>31 979</u> 21 875	<u>31 979</u> 21 875
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 306</u> 22 340	<u>32 451</u> 22 340	<u>32 451</u> 22 340
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 550</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 306</u> 22 340	<u>32 451</u> 22 340	<u>32 451</u> 22 340
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 550</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 800</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 054</u> 23 077	<u>33 200</u> 23 077	<u>33 200</u> 23 077

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 595</u> 22 168	<u>34 800</u> 23 596	<u>39 041</u> 36 386	<u>46 722</u> 36 386	<u>33 727</u> 23 596	<u>30 801</u> 23 596
212-101-0800	22,5 7473-2010	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 046</u> 21 316	<u>36 828</u> 23 000	<u>35 882</u> 32 965	<u>45 441</u> 32 965	<u>35 316</u> 23 000	<u>31 732</u> 23 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>34 431</u> 23 232	<u>35 904</u> 33 298	<u>43 585</u> 33 298	<u>33 358</u> 23 232	<u>30 432</u> 23 232
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 171</u> 21 751	<u>34 671</u> 23 469	<u>36 249</u> 33 638	<u>43 930</u> 33 638	<u>33 599</u> 23 469	<u>30 672</u> 23 469
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 632</u> 22 204	<u>35 168</u> 23 958	<u>36 961</u> 34 339	<u>44 642</u> 34 339	<u>34 095</u> 23 958	<u>31 169</u> 23 958
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 869</u> 22 438	<u>35 424</u> 24 211	<u>37 328</u> 34 700	<u>45 009</u> 34 700	<u>34 351</u> 24 211	<u>31 425</u> 24 211
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 948</u> 21 531	<u>34 431</u> 23 232	<u>35 904</u> 33 298	<u>43 585</u> 33 298	<u>33 358</u> 23 232	<u>30 432</u> 23 232
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 171</u> 21 751	<u>34 671</u> 23 469	<u>36 249</u> 33 638	<u>43 930</u> 33 638	<u>33 599</u> 23 469	<u>30 672</u> 23 469
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>34 917</u> 23 711	<u>36 601</u> 33 985	<u>44 282</u> 33 985	<u>33 844</u> 23 711	<u>30 918</u> 23 711
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 869</u> 22 438	<u>35 424</u> 24 211	<u>37 328</u> 34 700	<u>45 009</u> 34 700	<u>34 351</u> 24 211	<u>31 425</u> 24 211
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 112</u> 22 676	<u>35 686</u> 24 468	<u>37 703</u> 35 069	<u>45 384</u> 35 069	<u>34 613</u> 24 468	<u>31 687</u> 24 468
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 171</u> 21 751	<u>34 671</u> 23 469	<u>36 249</u> 33 638	<u>43 930</u> 33 638	<u>33 599</u> 23 469	<u>30 672</u> 23 469

212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 581</u> 23 596	<u>33 727</u> 23 596	<u>33 727</u> 23 596
212-101-0800	22,5 7473-2010	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>29 952</u> 23 000	<u>35 316</u> 23 000	<u>35 316</u> 23 000
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>29 212</u> 23 232	<u>33 358</u> 23 232	<u>33 358</u> 23 232
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>29 453</u> 23 469	<u>33 599</u> 23 469	<u>33 599</u> 23 469
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 950</u> 23 958	<u>34 095</u> 23 958	<u>34 095</u> 23 958
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>30 206</u> 24 211	<u>34 351</u> 24 211	<u>34 351</u> 24 211
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>29 212</u> 23 232	<u>33 358</u> 23 232	<u>33 358</u> 23 232
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>29 453</u> 23 469	<u>33 599</u> 23 469	<u>33 599</u> 23 469
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 699</u> 23 711	<u>33 844</u> 23 711	<u>33 844</u> 23 711
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>30 206</u> 24 211	<u>34 351</u> 24 211	<u>34 351</u> 24 211
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 468</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>29 453</u> 23 469	<u>33 599</u> 23 469	<u>33 599</u> 23 469

212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>34 917</u> 23 711	<u>36 601</u> 33 985	<u>44 282</u> 33 985	<u>33 844</u> 23 711	<u>30 918</u> 23 711
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 632</u> 22 204	<u>35 168</u> 23 958	<u>36 961</u> 34 339	<u>44 642</u> 34 339	<u>34 095</u> 23 958	<u>31 169</u> 23 958
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 112</u> 22 676	<u>35 686</u> 24 468	<u>37 703</u> 35 069	<u>45 384</u> 35 069	<u>34 613</u> 24 468	<u>31 687</u> 24 468
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 359</u> 22 920	<u>35 953</u> 24 731	<u>38 086</u> 35 446	<u>45 767</u> 35 446	<u>34 880</u> 24 731	<u>31 954</u> 24 731
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 112</u> 22 676	<u>35 686</u> 24 468	<u>37 703</u> 35 069	<u>45 384</u> 35 069	<u>34 613</u> 24 468	<u>31 687</u> 24 468
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 359</u> 22 920	<u>35 953</u> 24 731	<u>38 086</u> 35 446	<u>45 767</u> 35 446	<u>34 880</u> 24 731	<u>31 954</u> 24 731
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 613</u> 23 169	<u>36 227</u> 25 000	<u>38 478</u> 35 832	<u>46 159</u> 35 832	<u>35 154</u> 25 000	<u>32 228</u> 25 000
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 871</u> 23 424	<u>36 506</u> 25 275	<u>38 878</u> 36 225	<u>46 559</u> 36 225	<u>35 433</u> 25 275	<u>32 507</u> 25 275
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 406</u> 23 950	<u>37 083</u> 25 843	<u>39 705</u> 37 040	<u>47 386</u> 37 040	<u>36 010</u> 25 843	<u>33 084</u> 25 843
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 089</u> 23 326	<u>38 860</u> 25 000	<u>37 738</u> 34 792	<u>47 297</u> 34 792	<u>37 348</u> 25 000	<u>33 764</u> 25 000
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 011</u> 23 562	<u>36 483</u> 25 253	<u>37 778</u> 35 143	<u>45 459</u> 35 143	<u>35 410</u> 25 253	<u>32 484</u> 25 253
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 877</u> 22 350	<u>45 099</u> 26 070	<u>36 736</u> 26 070	<u>41 990</u> 26 070	<u>43 348</u> 26 070	<u>39 635</u> 26 070

212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 699</u> 23 711	<u>33 844</u> 23 711	<u>33 844</u> 23 711
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 950</u> 23 958	<u>34 095</u> 23 958	<u>34 095</u> 23 958
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 468</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 735</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 468</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468	<u>34 613</u> 24 468
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 735</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731	<u>34 880</u> 24 731
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 008</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 287</u> 25 275	<u>35 433</u> 25 275	<u>35 433</u> 25 275
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 865</u> 25 843	<u>36 010</u> 25 843	<u>36 010</u> 25 843
212-101-0900	25 7473-2010	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 984</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 265</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 548</u> 26 070	<u>41 990</u> 26 070	<u>44 707</u> 26 070



212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 220</u> 22 686	<u>45 499</u> 26 462	<u>37 136</u> 26 462	<u>42 390</u> 26 462	<u>43 748</u> 26 462	<u>40 035</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 430</u> 21 911	<u>44 577</u> 25 559	<u>36 214</u> 25 559	<u>41 468</u> 25 559	<u>42 826</u> 25 559	<u>39 113</u> 25 559
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 765</u> 22 239	<u>44 968</u> 25 942	<u>36 605</u> 25 942	<u>41 859</u> 25 942	<u>43 217</u> 25 942	<u>39 504</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 106</u> 22 574	<u>45 365</u> 26 332	<u>37 003</u> 26 332	<u>42 256</u> 26 332	<u>43 615</u> 26 332	<u>39 901</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 451</u> 22 912	<u>45 768</u> 26 727	<u>37 406</u> 26 727	<u>42 659</u> 26 727	<u>44 018</u> 26 727	<u>40 304</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 787	<u>45 620</u> 26 581	<u>37 257</u> 26 581	<u>42 511</u> 26 581	<u>43 869</u> 26 581	<u>40 156</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 130	<u>46 027</u> 26 981	<u>37 665</u> 26 981	<u>42 918</u> 26 981	<u>44 277</u> 26 981	<u>40 563</u> 26 981
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 026</u> 23 476	<u>46 439</u> 27 384	<u>38 077</u> 27 384	<u>43 330</u> 27 384	<u>44 689</u> 27 384	<u>40 975</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 386</u> 23 829	<u>46 859</u> 27 796	<u>38 496</u> 27 796	<u>43 750</u> 27 796	<u>45 108</u> 27 796	<u>41 395</u> 27 796
212-101-1000	27,5 7473-2010	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 089</u> 23 326	<u>38 860</u> 25 000	<u>37 738</u> 34 792	<u>47 297</u> 34 792	<u>37 348</u> 25 000	<u>33 764</u> 25 000
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 011</u> 23 562	<u>36 483</u> 25 253	<u>37 778</u> 35 143	<u>45 459</u> 35 143	<u>35 410</u> 25 253	<u>32 484</u> 25 253
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>26 505</u> 24 047	<u>37 012</u> 25 773	<u>38 515</u> 35 868	<u>46 195</u> 35 868	<u>35 939</u> 25 773	<u>33 013</u> 25 773

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 948</u> 26 462	<u>42 390</u> 26 462	<u>45 107</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 026</u> 25 559	<u>41 468</u> 25 559	<u>44 185</u> 25 559
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 417</u> 25 942	<u>41 859</u> 25 942	<u>44 576</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 814</u> 26 332	<u>42 256</u> 26 332	<u>44 974</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 217</u> 26 727	<u>42 659</u> 26 727	<u>45 377</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 069</u> 26 581	<u>42 511</u> 26 581	<u>45 228</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 476</u> 26 981	<u>42 918</u> 26 981	<u>45 635</u> 26 981
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 888</u> 27 384	<u>43 330</u> 27 384	<u>46 047</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 308</u> 27 796	<u>43 750</u> 27 796	<u>46 467</u> 27 796
212-101-1000	27,5 7473-2010	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 984</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 265</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 794</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 298	<u>37 285</u> 26 042	<u>38 894</u> 36 242	<u>46 575</u> 36 242	<u>36 212</u> 26 042	<u>33 286</u> 26 042
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 011</u> 23 562	<u>36 483</u> 25 253	<u>37 778</u> 35 143	<u>45 459</u> 35 143	<u>35 410</u> 25 253	<u>32 484</u> 25 253
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 255</u> 23 802	<u>36 745</u> 25 510	<u>38 143</u> 35 502	<u>45 824</u> 35 502	<u>35 672</u> 25 510	<u>32 746</u> 25 510
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 298	<u>37 285</u> 26 042	<u>38 894</u> 36 242	<u>46 575</u> 36 242	<u>36 212</u> 26 042	<u>33 286</u> 26 042
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>37 563</u> 26 316	<u>39 282</u> 36 623	<u>46 963</u> 36 623	<u>36 490</u> 26 316	<u>33 564</u> 26 316
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>37 563</u> 26 316	<u>39 282</u> 36 623	<u>46 963</u> 36 623	<u>36 490</u> 26 316	<u>33 564</u> 26 316
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 284</u> 24 815	<u>37 848</u> 26 596	<u>39 678</u> 37 013	<u>47 359</u> 37 013	<u>36 775</u> 26 596	<u>33 849</u> 26 596
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>27 833</u> 25 354	<u>38 435</u> 27 174	<u>40 495</u> 37 817	<u>48 176</u> 37 817	<u>37 362</u> 27 174	<u>34 436</u> 27 174
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 116</u> 25 633	<u>38 739</u> 27 473	<u>40 917</u> 38 233	<u>48 598</u> 38 233	<u>37 666</u> 27 473	<u>34 740</u> 27 473
212-101-1100	30 7473-2010	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 269</u> 24 488	<u>40 892</u> 27 000	<u>39 152</u> 36 184	<u>48 711</u> 36 184	<u>39 380</u> 27 000	<u>35 796</u> 27 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 204</u> 24 735	<u>38 536</u> 27 273	<u>39 207</u> 36 549	<u>46 888</u> 36 549	<u>37 463</u> 27 273	<u>34 537</u> 27 273
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 722</u> 25 245	<u>39 107</u> 27 835	<u>39 972</u> 37 303	<u>47 653</u> 37 303	<u>38 034</u> 27 835	<u>35 108</u> 27 835

212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 067</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 265</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 527</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 067</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 345</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 345</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 630</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 217</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 520</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-1100	30 7473-2010	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>34 016</u> 27 000	<u>39 380</u> 27 000	<u>39 380</u> 27 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 317</u> 27 273	<u>37 463</u> 27 273	<u>37 463</u> 27 273
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 889</u> 27 835	<u>38 034</u> 27 835	<u>38 034</u> 27 835

212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>27 989</u> 25 508	<u>39 402</u> 28 125	<u>40 367</u> 37 691	<u>48 048</u> 37 691	<u>38 329</u> 28 125	<u>35 403</u> 28 125
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 204</u> 24 735	<u>38 536</u> 27 273	<u>39 207</u> 36 549	<u>46 888</u> 36 549	<u>37 463</u> 27 273	<u>34 537</u> 27 273
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 460</u> 24 988	<u>38 818</u> 27 551	<u>39 585</u> 36 922	<u>47 266</u> 36 922	<u>37 745</u> 27 551	<u>34 819</u> 27 551
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>27 989</u> 25 508	<u>39 402</u> 28 125	<u>40 367</u> 37 691	<u>48 048</u> 37 691	<u>38 329</u> 28 125	<u>35 403</u> 28 125
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 262</u> 25 777	<u>39 702</u> 28 421	<u>40 770</u> 38 088	<u>48 451</u> 38 088	<u>38 629</u> 28 421	<u>35 703</u> 28 421
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 262</u> 25 777	<u>39 702</u> 28 421	<u>40 770</u> 38 088	<u>48 451</u> 38 088	<u>38 629</u> 28 421	<u>35 703</u> 28 421
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 540</u> 26 051	<u>40 009</u> 28 723	<u>41 182</u> 38 493	<u>48 863</u> 38 493	<u>38 937</u> 28 723	<u>36 011</u> 28 723
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 116</u> 26 617	<u>40 644</u> 29 348	<u>42 032</u> 39 330	<u>49 713</u> 39 330	<u>39 571</u> 29 348	<u>36 645</u> 29 348
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 413</u> 26 910	<u>40 972</u> 29 670	<u>42 471</u> 39 762	<u>50 152</u> 39 762	<u>39 899</u> 29 670	<u>36 973</u> 29 670
212-101-1200	35 7473-2010	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 073</u> 26 263	<u>43 940</u> 30 000	<u>40 255</u> 37 269	<u>49 814</u> 37 269	<u>42 428</u> 30 000	<u>38 844</u> 30 000
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 025</u> 26 528	<u>41 614</u> 30 303	<u>40 321</u> 37 646	<u>48 002</u> 37 646	<u>40 541</u> 30 303	<u>37 615</u> 30 303
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 581</u> 27 075	<u>42 249</u> 30 928	<u>41 109</u> 38 422	<u>48 790</u> 38 422	<u>41 176</u> 30 928	<u>38 250</u> 30 928

212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 183</u> 28 125	<u>38 329</u> 28 125	<u>38 329</u> 28 125
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 317</u> 27 273	<u>37 463</u> 27 273	<u>37 463</u> 27 273
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 600</u> 27 551	<u>37 745</u> 27 551	<u>37 745</u> 27 551
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 183</u> 28 125	<u>38 329</u> 28 125	<u>38 329</u> 28 125
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 484</u> 28 421	<u>38 629</u> 28 421	<u>38 629</u> 28 421
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 484</u> 28 421	<u>38 629</u> 28 421	<u>38 629</u> 28 421
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 791</u> 28 723	<u>38 937</u> 28 723	<u>38 937</u> 28 723
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 426</u> 29 348	<u>39 571</u> 29 348	<u>39 571</u> 29 348
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 753</u> 29 670	<u>39 899</u> 29 670	<u>39 899</u> 29 670
212-101-1200	35 7473-2010	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>37 064</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 396</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>37 031</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 867</u> 27 357	<u>42 577</u> 31 250	<u>41 516</u> 38 822	<u>49 197</u> 38 822	<u>41 504</u> 31 250	<u>38 578</u> 31 250
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 025</u> 26 528	<u>41 614</u> 30 303	<u>40 321</u> 37 646	<u>48 002</u> 37 646	<u>40 541</u> 30 303	<u>37 615</u> 30 303
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 300</u> 26 799	<u>41 929</u> 30 612	<u>40 711</u> 38 030	<u>48 392</u> 38 030	<u>40 856</u> 30 612	<u>37 930</u> 30 612
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>29 867</u> 27 357	<u>42 577</u> 31 250	<u>41 516</u> 38 822	<u>49 197</u> 38 822	<u>41 504</u> 31 250	<u>38 578</u> 31 250
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 160</u> 27 645	<u>42 911</u> 31 579	<u>41 931</u> 39 231	<u>49 612</u> 39 231	<u>41 838</u> 31 579	<u>38 912</u> 31 579
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 160</u> 27 645	<u>42 911</u> 31 579	<u>41 931</u> 39 231	<u>49 612</u> 39 231	<u>41 838</u> 31 579	<u>38 912</u> 31 579
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 459</u> 27 939	<u>43 252</u> 31 915	<u>42 355</u> 39 648	<u>50 036</u> 39 648	<u>42 179</u> 31 915	<u>39 253</u> 31 915
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 076</u> 28 547	<u>43 957</u> 32 609	<u>43 231</u> 40 510	<u>50 912</u> 40 510	<u>42 884</u> 32 609	<u>39 958</u> 32 609
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 395</u> 28 860	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 683</u> 40 955	<u>51 364</u> 40 955	<u>43 248</u> 32 967	<u>40 322</u> 32 967
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 648</u> 27 813	<u>45 972</u> 32 000	<u>41 391</u> 38 387	<u>50 950</u> 38 387	<u>44 460</u> 32 000	<u>40 876</u> 32 000
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 617</u> 28 094	<u>43 667</u> 32 323	<u>41 468</u> 38 775	<u>49 149</u> 38 775	<u>42 594</u> 32 323	<u>39 668</u> 32 323
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 205</u> 28 674	<u>44 344</u> 32 990	<u>42 280</u> 39 574	<u>49 961</u> 39 574	<u>43 271</u> 32 990	<u>40 345</u> 32 990

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 358</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 396</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 710</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 358</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 693</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 693</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>38 034</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 739</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>39 103</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-1300	40 7473-2010	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>39 096</u> 32 000	<u>44 460</u> 32 000	<u>44 460</u> 32 000
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 449</u> 32 323	<u>42 594</u> 32 323	<u>42 594</u> 32 323
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 126</u> 32 990	<u>43 271</u> 32 990	<u>43 271</u> 32 990



212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 509</u> 28 972	<u>44 693</u> 33 333	<u>42 699</u> 39 987	<u>50 380</u> 39 987	<u>43 620</u> 33 333	<u>40 694</u> 33 333
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 617</u> 28 094	<u>43 667</u> 32 323	<u>41 468</u> 38 775	<u>49 149</u> 38 775	<u>42 594</u> 32 323	<u>39 668</u> 32 323
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 908</u> 28 381	<u>44 002</u> 32 653	<u>41 870</u> 39 171	<u>49 551</u> 39 171	<u>42 929</u> 32 653	<u>40 003</u> 32 653
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 509</u> 28 972	<u>44 693</u> 33 333	<u>42 699</u> 39 987	<u>50 380</u> 39 987	<u>43 620</u> 33 333	<u>40 694</u> 33 333
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 818</u> 29 277	<u>45 050</u> 33 684	<u>43 127</u> 40 408	<u>50 808</u> 40 408	<u>43 977</u> 33 684	<u>41 051</u> 33 684
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 818</u> 29 277	<u>45 050</u> 33 684	<u>43 127</u> 40 408	<u>50 808</u> 40 408	<u>43 977</u> 33 684	<u>41 051</u> 33 684
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 135</u> 29 589	<u>45 414</u> 34 043	<u>43 564</u> 40 837	<u>51 244</u> 40 837	<u>44 341</u> 34 043	<u>41 415</u> 34 043
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 788</u> 30 232	<u>46 166</u> 34 783	<u>44 465</u> 41 725	<u>52 146</u> 41 725	<u>45 093</u> 34 783	<u>42 167</u> 34 783
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 126</u> 30 564	<u>46 554</u> 35 165	<u>44 931</u> 42 184	<u>52 612</u> 42 184	<u>45 481</u> 35 165	<u>42 555</u> 35 165
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>31 752</u> 28 900	<u>46 947</u> 32 960	<u>42 561</u> 39 539	<u>52 120</u> 39 539	<u>45 436</u> 32 960	<u>41 851</u> 32 960
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>31 732</u> 29 192	<u>44 652</u> 33 293	<u>42 650</u> 39 938	<u>50 331</u> 39 938	<u>43 579</u> 33 293	<u>40 653</u> 33 293
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 343</u> 29 794	<u>45 350</u> 33 979	<u>43 487</u> 40 762	<u>51 167</u> 40 762	<u>44 277</u> 33 979	<u>41 351</u> 33 979

212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 475</u> 33 333	<u>43 620</u> 33 333	<u>43 620</u> 33 333
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 449</u> 32 323	<u>42 594</u> 32 323	<u>42 594</u> 32 323
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 784</u> 32 653	<u>42 929</u> 32 653	<u>42 929</u> 32 653
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 475</u> 33 333	<u>43 620</u> 33 333	<u>43 620</u> 33 333
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 831</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 831</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 196</u> 34 043	<u>44 341</u> 34 043	<u>44 341</u> 34 043
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 947</u> 34 783	<u>45 093</u> 34 783	<u>45 093</u> 34 783
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 336</u> 35 165	<u>45 481</u> 35 165	<u>45 481</u> 35 165
212-101-1400	45 7473-2010	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>40 071</u> 32 960	<u>45 436</u> 32 960	<u>45 436</u> 32 960
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 434</u> 33 293	<u>43 579</u> 33 293	<u>43 579</u> 33 293
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 131</u> 33 979	<u>44 277</u> 33 979	<u>44 277</u> 33 979

212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 30 104	<u>45 709</u> 34 333	<u>43 918</u> 41 186	<u>51 599</u> 41 186	<u>44 636</u> 34 333	<u>41 710</u> 34 333
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>31 732</u> 29 192	<u>44 652</u> 33 293	<u>42 650</u> 39 938	<u>50 331</u> 39 938	<u>43 579</u> 33 293	<u>40 653</u> 33 293
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>32 034</u> 29 490	<u>44 997</u> 33 633	<u>43 064</u> 40 346	<u>50 745</u> 40 346	<u>43 924</u> 33 633	<u>40 998</u> 33 633
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 30 104	<u>45 709</u> 34 333	<u>43 918</u> 41 186	<u>51 599</u> 41 186	<u>44 636</u> 34 333	<u>41 710</u> 34 333
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>32 981</u> 30 421	<u>46 076</u> 34 695	<u>44 358</u> 41 620	<u>52 039</u> 41 620	<u>45 003</u> 34 695	<u>42 077</u> 34 695
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>32 981</u> 30 421	<u>46 076</u> 34 695	<u>44 358</u> 41 620	<u>52 039</u> 41 620	<u>45 003</u> 34 695	<u>42 077</u> 34 695
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 309</u> 30 745	<u>46 451</u> 35 064	<u>44 808</u> 42 063	<u>52 489</u> 42 063	<u>45 378</u> 35 064	<u>42 452</u> 35 064
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>33 988</u> 31 413	<u>47 226</u> 35 826	<u>45 737</u> 42 977	<u>53 418</u> 42 977	<u>46 153</u> 35 826	<u>43 227</u> 35 826
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 339</u> 31 758	<u>47 626</u> 36 220	<u>46 217</u> 43 449	<u>53 898</u> 43 449	<u>46 553</u> 36 220	<u>43 627</u> 36 220
212-101-1500	7473-2010 3,5	3								
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>17 363</u> 14 738	<u>30 025</u> 16 304	<u>26 888</u> 24 112	<u>36 446</u> 24 112	<u>28 513</u> 16 304	<u>24 929</u> 16 304
212-101-1600	7473-2010 5,	3								
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>18 112</u> 15 475	<u>30 853</u> 17 119	<u>28 113</u> 25 318	<u>37 671</u> 25 318	<u>29 341</u> 17 119	<u>25 757</u> 17 119

212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 491</u> 34 333	<u>44 636</u> 34 333	<u>44 636</u> 34 333
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 434</u> 33 293	<u>43 579</u> 33 293	<u>43 579</u> 33 293
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>39 779</u> 33 633	<u>43 924</u> 33 633	<u>43 924</u> 33 633
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 491</u> 34 333	<u>44 636</u> 34 333	<u>44 636</u> 34 333
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>40 858</u> 34 695	<u>45 003</u> 34 695	<u>45 003</u> 34 695
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>40 858</u> 34 695	<u>45 003</u> 34 695	<u>45 003</u> 34 695
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>41 233</u> 35 064	<u>45 378</u> 35 064	<u>45 378</u> 35 064
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 008</u> 35 826	<u>46 153</u> 35 826	<u>46 153</u> 35 826
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 408</u> 36 220	<u>46 553</u> 36 220	<u>46 553</u> 36 220
212-101-1500	7473-2010 3,5	3					
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 149</u> 16 304	<u>28 513</u> 16 304	<u>28 513</u> 16 304
212-101-1600	7473-2010 5,	3					
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>23 977</u> 17 119	<u>29 341</u> 17 119	<u>29 341</u> 17 119

212-101-1700	7473-2010 7,5,	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 075</u> 16 423	<u>32 095</u> 18 342	<u>29 656</u> 26 837	<u>39 215</u> 26 837	<u>30 584</u> 18 342	<u>26 999</u> 18 342
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 927</u> 16 589	<u>29 650</u> 18 527	<u>29 615</u> 27 108	<u>37 296</u> 27 108	<u>28 577</u> 18 527	<u>25 651</u> 18 527
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>19 099</u> 16 758	<u>29 842</u> 18 716	<u>29 896</u> 27 385	<u>37 577</u> 27 385	<u>28 769</u> 18 716	<u>25 843</u> 18 716
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 274</u> 16 931	<u>30 038</u> 18 909	<u>30 182</u> 27 667	<u>37 863</u> 27 667	<u>28 965</u> 18 909	<u>26 039</u> 18 909
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>30 443</u> 19 307	<u>30 774</u> 28 250	<u>38 455</u> 28 250	<u>29 370</u> 19 307	<u>26 444</u> 19 307
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 823</u> 17 471	<u>30 651</u> 19 513	<u>31 080</u> 28 550	<u>38 761</u> 28 550	<u>29 579</u> 19 513	<u>26 652</u> 19 513
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>19 099</u> 16 758	<u>29 842</u> 18 716	<u>29 896</u> 27 385	<u>37 577</u> 27 385	<u>28 769</u> 18 716	<u>25 843</u> 18 716
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>19 274</u> 16 931	<u>30 038</u> 18 909	<u>30 182</u> 27 667	<u>37 863</u> 27 667	<u>28 965</u> 18 909	<u>26 039</u> 18 909
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 453</u> 17 107	<u>30 238</u> 19 106	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>29 166</u> 19 106	<u>26 239</u> 19 106
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 823</u> 17 471	<u>30 651</u> 19 513	<u>31 080</u> 28 550	<u>38 761</u> 28 550	<u>29 579</u> 19 513	<u>26 652</u> 19 513
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>20 014</u> 17 659	<u>30 865</u> 19 723	<u>31 391</u> 28 857	<u>39 072</u> 28 857	<u>29 792</u> 19 723	<u>26 866</u> 19 723
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>19 274</u> 16 931	<u>30 038</u> 18 909	<u>30 182</u> 27 667	<u>37 863</u> 27 667	<u>28 965</u> 18 909	<u>26 039</u> 18 909

212-101-1700	7473-2010 7,5,	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 219</u> 18 342	<u>30 584</u> 18 342	<u>30 584</u> 18 342
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 432</u> 18 527	<u>28 577</u> 18 527	<u>28 577</u> 18 527
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 624</u> 18 716	<u>28 769</u> 18 716	<u>28 769</u> 18 716
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 820</u> 18 909	<u>28 965</u> 18 909	<u>28 965</u> 18 909
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 225</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 433</u> 19 513	<u>29 579</u> 19 513	<u>29 579</u> 19 513
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 624</u> 18 716	<u>28 769</u> 18 716	<u>28 769</u> 18 716
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 820</u> 18 909	<u>28 965</u> 18 909	<u>28 965</u> 18 909
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 020</u> 19 106	<u>29 166</u> 19 106	<u>29 166</u> 19 106
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 433</u> 19 513	<u>29 579</u> 19 513	<u>29 579</u> 19 513
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 646</u> 19 723	<u>29 792</u> 19 723	<u>29 792</u> 19 723
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 820</u> 18 909	<u>28 965</u> 18 909	<u>28 965</u> 18 909

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 453</u> 17 107	<u>30 238</u> 19 106	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>29 166</u> 19 106	<u>26 239</u> 19 106
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>30 443</u> 19 307	<u>30 774</u> 28 250	<u>38 455</u> 28 250	<u>29 370</u> 19 307	<u>26 444</u> 19 307
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>20 014</u> 17 659	<u>30 865</u> 19 723	<u>31 391</u> 28 857	<u>39 072</u> 28 857	<u>29 792</u> 19 723	<u>26 866</u> 19 723
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>20 209</u> 17 851	<u>31 082</u> 19 937	<u>31 710</u> 29 171	<u>39 391</u> 29 171	<u>30 010</u> 19 937	<u>27 083</u> 19 937
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 453</u> 17 107	<u>30 238</u> 19 106	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>29 166</u> 19 106	<u>26 239</u> 19 106
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 636</u> 17 287	<u>30 443</u> 19 307	<u>30 774</u> 28 250	<u>38 455</u> 28 250	<u>29 370</u> 19 307	<u>26 444</u> 19 307
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 823</u> 17 471	<u>30 651</u> 19 513	<u>31 080</u> 28 550	<u>38 761</u> 28 550	<u>29 579</u> 19 513	<u>26 652</u> 19 513
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>20 209</u> 17 851	<u>31 082</u> 19 937	<u>31 710</u> 29 171	<u>39 391</u> 29 171	<u>30 010</u> 19 937	<u>27 083</u> 19 937
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 408</u> 18 047	<u>31 305</u> 20 156	<u>32 036</u> 29 491	<u>39 717</u> 29 491	<u>30 232</u> 20 156	<u>27 306</u> 20 156
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 220</u> 17 549	<u>33 131</u> 19 361	<u>31 360</u> 28 514	<u>40 919</u> 28 514	<u>31 619</u> 19 361	<u>28 034</u> 19 361
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 083</u> 17 727	<u>30 696</u> 19 557	<u>31 336</u> 28 802	<u>39 017</u> 28 802	<u>29 623</u> 19 557	<u>26 697</u> 19 557
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 267</u> 17 907	<u>30 899</u> 19 756	<u>31 635</u> 29 096	<u>39 316</u> 29 096	<u>29 826</u> 19 756	<u>26 900</u> 19 756

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 020</u> 19 106	<u>29 166</u> 19 106	<u>29 166</u> 19 106
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 225</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 646</u> 19 723	<u>29 792</u> 19 723	<u>29 792</u> 19 723
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 864</u> 19 937	<u>30 010</u> 19 937	<u>30 010</u> 19 937
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 020</u> 19 106	<u>29 166</u> 19 106	<u>29 166</u> 19 106
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 225</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 433</u> 19 513	<u>29 579</u> 19 513	<u>29 579</u> 19 513
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 864</u> 19 937	<u>30 010</u> 19 937	<u>30 010</u> 19 937
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 087</u> 20 156	<u>30 232</u> 20 156	<u>30 232</u> 20 156
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>26 254</u> 19 361	<u>31 619</u> 19 361	<u>31 619</u> 19 361
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 478</u> 19 557	<u>29 623</u> 19 557	<u>29 623</u> 19 557
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 681</u> 19 756	<u>29 826</u> 19 756	<u>29 826</u> 19 756



212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 106</u> 19 960	<u>31 939</u> 29 396	<u>39 620</u> 29 396	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 107</u> 19 960
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 533</u> 20 380	<u>32 568</u> 30 015	<u>40 249</u> 30 015	<u>30 460</u> 20 380	<u>27 534</u> 20 380
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>31 753</u> 20 597	<u>32 893</u> 30 335	<u>40 573</u> 30 335	<u>30 680</u> 20 597	<u>27 754</u> 20 597
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 267</u> 17 907	<u>30 899</u> 19 756	<u>31 635</u> 29 096	<u>39 316</u> 29 096	<u>29 826</u> 19 756	<u>26 900</u> 19 756
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 106</u> 19 960	<u>31 939</u> 29 396	<u>39 620</u> 29 396	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 107</u> 19 960
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 646</u> 18 280	<u>31 317</u> 20 168	<u>32 250</u> 29 703	<u>39 931</u> 29 703	<u>30 244</u> 20 168	<u>27 318</u> 20 168
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>31 753</u> 20 597	<u>32 893</u> 30 335	<u>40 573</u> 30 335	<u>30 680</u> 20 597	<u>27 754</u> 20 597
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 245</u> 18 870	<u>31 978</u> 20 818	<u>33 224</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>30 905</u> 20 818	<u>27 979</u> 20 818
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 106</u> 19 960	<u>31 939</u> 29 396	<u>39 620</u> 29 396	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 107</u> 19 960
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 646</u> 18 280	<u>31 317</u> 20 168	<u>32 250</u> 29 703	<u>39 931</u> 29 703	<u>30 244</u> 20 168	<u>27 318</u> 20 168
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 533</u> 20 380	<u>32 568</u> 30 015	<u>40 249</u> 30 015	<u>30 460</u> 20 380	<u>27 534</u> 20 380
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 245</u> 18 870	<u>31 978</u> 20 818	<u>33 224</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>30 905</u> 20 818	<u>27 979</u> 20 818
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 453</u> 19 075	<u>32 208</u> 21 045	<u>33 563</u> 30 994	<u>41 243</u> 30 994	<u>31 135</u> 21 045	<u>28 209</u> 21 045

212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 887</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 314</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>26 535</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 681</u> 19 756	<u>29 826</u> 19 756	<u>29 826</u> 19 756
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 887</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 099</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>26 535</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 760</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 887</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 099</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 314</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 760</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 990</u> 21 045	<u>31 135</u> 21 045	<u>31 135</u> 21 045

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 646</u> 18 280	<u>31 317</u> 20 168	<u>32 250</u> 29 703	<u>39 931</u> 29 703	<u>30 244</u> 20 168	<u>27 318</u> 20 168
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 533</u> 20 380	<u>32 568</u> 30 015	<u>40 249</u> 30 015	<u>30 460</u> 20 380	<u>27 534</u> 20 380
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>31 753</u> 20 597	<u>32 893</u> 30 335	<u>40 573</u> 30 335	<u>30 680</u> 20 597	<u>27 754</u> 20 597
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 453</u> 19 075	<u>32 208</u> 21 045	<u>33 563</u> 30 994	<u>41 243</u> 30 994	<u>31 135</u> 21 045	<u>28 209</u> 21 045
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 666</u> 19 285	<u>32 443</u> 21 276	<u>33 909</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>31 370</u> 21 276	<u>28 444</u> 21 276
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 220</u> 17 549	<u>33 131</u> 19 361	<u>31 360</u> 28 514	<u>40 919</u> 28 514	<u>31 619</u> 19 361	<u>28 034</u> 19 361
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 083</u> 17 727	<u>30 696</u> 19 557	<u>31 336</u> 28 802	<u>39 017</u> 28 802	<u>29 623</u> 19 557	<u>26 697</u> 19 557
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 267</u> 17 907	<u>30 899</u> 19 756	<u>31 635</u> 29 096	<u>39 316</u> 29 096	<u>29 826</u> 19 756	<u>26 900</u> 19 756
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 106</u> 19 960	<u>31 939</u> 29 396	<u>39 620</u> 29 396	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 107</u> 19 960
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 533</u> 20 380	<u>32 568</u> 30 015	<u>40 249</u> 30 015	<u>30 460</u> 20 380	<u>27 534</u> 20 380
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>31 753</u> 20 597	<u>32 893</u> 30 335	<u>40 573</u> 30 335	<u>30 680</u> 20 597	<u>27 754</u> 20 597
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 267</u> 17 907	<u>30 899</u> 19 756	<u>31 635</u> 29 096	<u>39 316</u> 29 096	<u>29 826</u> 19 756	<u>26 900</u> 19 756

212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 099</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 314</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>26 535</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 990</u> 21 045	<u>31 135</u> 21 045	<u>31 135</u> 21 045
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 225</u> 21 276	<u>31 370</u> 21 276	<u>31 370</u> 21 276
212-101-1900	7473-2010 12,5,	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 254</u> 19 361	<u>31 619</u> 19 361	<u>31 619</u> 19 361
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 478</u> 19 557	<u>29 623</u> 19 557	<u>29 623</u> 19 557
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 681</u> 19 756	<u>29 826</u> 19 756	<u>29 826</u> 19 756
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 887</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 314</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 535</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 681</u> 19 756	<u>29 826</u> 19 756	<u>29 826</u> 19 756

212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 106</u> 19 960	<u>31 939</u> 29 396	<u>39 620</u> 29 396	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 107</u> 19 960
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 646</u> 18 280	<u>31 317</u> 20 168	<u>32 250</u> 29 703	<u>39 931</u> 29 703	<u>30 244</u> 20 168	<u>27 318</u> 20 168
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>31 753</u> 20 597	<u>32 893</u> 30 335	<u>40 573</u> 30 335	<u>30 680</u> 20 597	<u>27 754</u> 20 597
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 245</u> 18 870	<u>31 978</u> 20 818	<u>33 224</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>30 905</u> 20 818	<u>27 979</u> 20 818
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 454</u> 18 092	<u>31 106</u> 19 960	<u>31 939</u> 29 396	<u>39 620</u> 29 396	<u>30 033</u> 19 960	<u>27 107</u> 19 960
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>20 646</u> 18 280	<u>31 317</u> 20 168	<u>32 250</u> 29 703	<u>39 931</u> 29 703	<u>30 244</u> 20 168	<u>27 318</u> 20 168
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 533</u> 20 380	<u>32 568</u> 30 015	<u>40 249</u> 30 015	<u>30 460</u> 20 380	<u>27 534</u> 20 380
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 245</u> 18 870	<u>31 978</u> 20 818	<u>33 224</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>30 905</u> 20 818	<u>27 979</u> 20 818
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 453</u> 19 075	<u>32 208</u> 21 045	<u>33 563</u> 30 994	<u>41 243</u> 30 994	<u>31 135</u> 21 045	<u>28 209</u> 21 045
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>20 646</u> 18 280	<u>31 317</u> 20 168	<u>32 250</u> 29 703	<u>39 931</u> 29 703	<u>30 244</u> 20 168	<u>27 318</u> 20 168
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>20 841</u> 18 473	<u>31 533</u> 20 380	<u>32 568</u> 30 015	<u>40 249</u> 30 015	<u>30 460</u> 20 380	<u>27 534</u> 20 380
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 041</u> 18 669	<u>31 753</u> 20 597	<u>32 893</u> 30 335	<u>40 573</u> 30 335	<u>30 680</u> 20 597	<u>27 754</u> 20 597
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 453</u> 19 075	<u>32 208</u> 21 045	<u>33 563</u> 30 994	<u>41 243</u> 30 994	<u>31 135</u> 21 045	<u>28 209</u> 21 045

212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 887</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 099</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 535</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 760</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 887</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960	<u>30 033</u> 19 960
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 099</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 314</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 760</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 990</u> 21 045	<u>31 135</u> 21 045	<u>31 135</u> 21 045
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 099</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168	<u>30 244</u> 20 168
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 314</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 535</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597	<u>30 680</u> 20 597
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 990</u> 21 045	<u>31 135</u> 21 045	<u>31 135</u> 21 045

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>21 666</u> 19 285	<u>32 443</u> 21 276	<u>33 909</u> 31 335	<u>41 590</u> 31 335	<u>31 370</u> 21 276	<u>28 444</u> 21 276
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 017</u> 19 318	<u>34 166</u> 20 380	<u>34 769</u> 31 869	<u>44 327</u> 31 869	<u>32 654</u> 20 380	<u>29 070</u> 20 380
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 898</u> 19 513	<u>31 742</u> 20 586	<u>34 779</u> 32 191	<u>42 460</u> 32 191	<u>30 669</u> 20 586	<u>27 743</u> 20 586
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 101</u> 19 713	<u>31 955</u> 20 796	<u>35 112</u> 32 520	<u>42 793</u> 32 520	<u>30 882</u> 20 796	<u>27 956</u> 20 796
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 307</u> 19 916	<u>32 173</u> 21 010	<u>35 453</u> 32 855	<u>43 134</u> 32 855	<u>31 100</u> 21 010	<u>28 174</u> 21 010
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 733</u> 20 335	<u>32 622</u> 21 453	<u>36 156</u> 33 546	<u>43 837</u> 33 546	<u>31 549</u> 21 453	<u>28 623</u> 21 453
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 551	<u>32 854</u> 21 681	<u>36 518</u> 33 903	<u>44 199</u> 33 903	<u>31 781</u> 21 681	<u>28 855</u> 21 681
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 101</u> 19 713	<u>31 955</u> 20 796	<u>35 112</u> 32 520	<u>42 793</u> 32 520	<u>30 882</u> 20 796	<u>27 956</u> 20 796
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 307</u> 19 916	<u>32 173</u> 21 010	<u>35 453</u> 32 855	<u>43 134</u> 32 855	<u>31 100</u> 21 010	<u>28 174</u> 21 010
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 518</u> 20 123	<u>32 395</u> 21 229	<u>35 801</u> 33 197	<u>43 482</u> 33 197	<u>31 322</u> 21 229	<u>28 396</u> 21 229
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 551	<u>32 854</u> 21 681	<u>36 518</u> 33 903	<u>44 199</u> 33 903	<u>31 781</u> 21 681	<u>28 855</u> 21 681
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 177</u> 20 772	<u>33 091</u> 21 914	<u>36 889</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>32 018</u> 21 914	<u>29 092</u> 21 914

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 225</u> 21 276	<u>31 370</u> 21 276	<u>31 370</u> 21 276
212-101-2000	7473-2010 15,	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>27 290</u> 20 380	<u>32 654</u> 20 380	<u>32 654</u> 20 380
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 524</u> 20 586	<u>30 669</u> 20 586	<u>30 669</u> 20 586
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 955</u> 21 010	<u>31 100</u> 21 010	<u>31 100</u> 21 010
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 404</u> 21 453	<u>31 549</u> 21 453	<u>31 549</u> 21 453
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 636</u> 21 681	<u>31 781</u> 21 681	<u>31 781</u> 21 681
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 737</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796	<u>30 882</u> 20 796
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 955</u> 21 010	<u>31 100</u> 21 010	<u>31 100</u> 21 010
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 177</u> 21 229	<u>31 322</u> 21 229	<u>31 322</u> 21 229
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 636</u> 21 681	<u>31 781</u> 21 681	<u>31 781</u> 21 681
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 873</u> 21 914	<u>32 018</u> 21 914	<u>32 018</u> 21 914



212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 307</u> 19 916	<u>32 173</u> 21 010	<u>35 453</u> 32 855	<u>43 134</u> 32 855	<u>31 100</u> 21 010	<u>28 174</u> 21 010
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 518</u> 20 123	<u>32 395</u> 21 229	<u>35 801</u> 33 197	<u>43 482</u> 33 197	<u>31 322</u> 21 229	<u>28 396</u> 21 229
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 733</u> 20 335	<u>32 622</u> 21 453	<u>36 156</u> 33 546	<u>43 837</u> 33 546	<u>31 549</u> 21 453	<u>28 623</u> 21 453
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 177</u> 20 772	<u>33 091</u> 21 914	<u>36 889</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>32 018</u> 21 914	<u>29 092</u> 21 914
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>33 333</u> 22 152	<u>37 267</u> 34 640	<u>44 948</u> 34 640	<u>32 260</u> 22 152	<u>29 334</u> 22 152
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 518</u> 20 123	<u>32 395</u> 21 229	<u>35 801</u> 33 197	<u>43 482</u> 33 197	<u>31 322</u> 21 229	<u>28 396</u> 21 229
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 733</u> 20 335	<u>32 622</u> 21 453	<u>36 156</u> 33 546	<u>43 837</u> 33 546	<u>31 549</u> 21 453	<u>28 623</u> 21 453
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>22 953</u> 20 551	<u>32 854</u> 21 681	<u>36 518</u> 33 903	<u>44 199</u> 33 903	<u>31 781</u> 21 681	<u>28 855</u> 21 681
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>33 333</u> 22 152	<u>37 267</u> 34 640	<u>44 948</u> 34 640	<u>32 260</u> 22 152	<u>29 334</u> 22 152
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 641</u> 21 229	<u>33 580</u> 22 396	<u>37 654</u> 35 021	<u>45 335</u> 35 021	<u>32 508</u> 22 396	<u>29 581</u> 22 396
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>33 333</u> 22 152	<u>37 267</u> 34 640	<u>44 948</u> 34 640	<u>32 260</u> 22 152	<u>29 334</u> 22 152
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 641</u> 21 229	<u>33 580</u> 22 396	<u>37 654</u> 35 021	<u>45 335</u> 35 021	<u>32 508</u> 22 396	<u>29 581</u> 22 396
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>33 833</u> 22 644	<u>38 049</u> 35 410	<u>45 730</u> 35 410	<u>32 760</u> 22 644	<u>29 834</u> 22 644

212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 955</u> 21 010	<u>31 100</u> 21 010	<u>31 100</u> 21 010
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 177</u> 21 229	<u>31 322</u> 21 229	<u>31 322</u> 21 229
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 404</u> 21 453	<u>31 549</u> 21 453	<u>31 549</u> 21 453
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 873</u> 21 914	<u>32 018</u> 21 914	<u>32 018</u> 21 914
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 115</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 177</u> 21 229	<u>31 322</u> 21 229	<u>31 322</u> 21 229
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 404</u> 21 453	<u>31 549</u> 21 453	<u>31 549</u> 21 453
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 636</u> 21 681	<u>31 781</u> 21 681	<u>31 781</u> 21 681
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 115</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 362</u> 22 396	<u>32 508</u> 22 396	<u>32 508</u> 22 396
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 115</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152	<u>32 260</u> 22 152
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 362</u> 22 396	<u>32 508</u> 22 396	<u>32 508</u> 22 396
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 615</u> 22 644	<u>32 760</u> 22 644	<u>32 760</u> 22 644

212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 126</u> 21 706	<u>34 092</u> 22 899	<u>38 454</u> 35 808	<u>46 135</u> 35 808	<u>33 019</u> 22 899	<u>30 093</u> 22 899
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 633</u> 22 205	<u>34 627</u> 23 425	<u>39 290</u> 36 631	<u>46 971</u> 36 631	<u>33 554</u> 23 425	<u>30 628</u> 23 425
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 726</u> 20 017	<u>35 201</u> 21 399	<u>35 621</u> 32 708	<u>45 179</u> 32 708	<u>33 690</u> 21 399	<u>30 105</u> 21 399
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>22 615</u> 20 219	<u>32 787</u> 21 615	<u>35 639</u> 33 038	<u>43 320</u> 33 038	<u>31 715</u> 21 615	<u>28 789</u> 21 615
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>22 824</u> 20 425	<u>33 012</u> 21 836	<u>35 982</u> 33 375	<u>43 663</u> 33 375	<u>31 939</u> 21 836	<u>29 013</u> 21 836
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 851	<u>33 474</u> 22 291	<u>36 688</u> 34 071	<u>44 369</u> 34 071	<u>32 401</u> 22 291	<u>29 475</u> 22 291
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>23 480</u> 21 070	<u>33 712</u> 22 525	<u>37 053</u> 34 429	<u>44 734</u> 34 429	<u>32 639</u> 22 525	<u>29 713</u> 22 525
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>22 615</u> 20 219	<u>32 787</u> 21 615	<u>35 639</u> 33 038	<u>43 320</u> 33 038	<u>31 715</u> 21 615	<u>28 789</u> 21 615
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>22 824</u> 20 425	<u>33 012</u> 21 836	<u>35 982</u> 33 375	<u>43 663</u> 33 375	<u>31 939</u> 21 836	<u>29 013</u> 21 836
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 636	<u>33 240</u> 22 061	<u>36 332</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719	<u>32 167</u> 22 061	<u>29 241</u> 22 061
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>23 480</u> 21 070	<u>33 712</u> 22 525	<u>37 053</u> 34 429	<u>44 734</u> 34 429	<u>32 639</u> 22 525	<u>29 713</u> 22 525
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>23 708</u> 21 294	<u>33 956</u> 22 765	<u>37 425</u> 34 796	<u>45 106</u> 34 796	<u>32 883</u> 22 765	<u>29 957</u> 22 765

212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 874</u> 22 899	<u>33 019</u> 22 899	<u>33 019</u> 22 899
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 408</u> 23 425	<u>33 554</u> 23 425	<u>33 554</u> 23 425
212-101-2100	7473-2010 20,	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 325</u> 21 399	<u>33 690</u> 21 399	<u>33 690</u> 21 399
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 569</u> 21 615	<u>31 715</u> 21 615	<u>31 715</u> 21 615
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 793</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 256</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 494</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 569</u> 21 615	<u>31 715</u> 21 615	<u>31 715</u> 21 615
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 793</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 022</u> 22 061	<u>32 167</u> 22 061	<u>32 167</u> 22 061
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 494</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 737</u> 22 765	<u>32 883</u> 22 765	<u>32 883</u> 22 765

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>22 824</u> 20 425	<u>33 012</u> 21 836	<u>35 982</u> 33 375	<u>43 663</u> 33 375	<u>31 939</u> 21 836	<u>29 013</u> 21 836
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 038</u> 20 636	<u>33 240</u> 22 061	<u>36 332</u> 33 719	<u>44 012</u> 33 719	<u>32 167</u> 22 061	<u>29 241</u> 22 061
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 257</u> 20 851	<u>33 474</u> 22 291	<u>36 688</u> 34 071	<u>44 369</u> 34 071	<u>32 401</u> 22 291	<u>29 475</u> 22 291
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>23 708</u> 21 294	<u>33 956</u> 22 765	<u>37 425</u> 34 796	<u>45 106</u> 34 796	<u>32 883</u> 22 765	<u>29 957</u> 22 765
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>34 204</u> 23 010	<u>37 805</u> 35 170	<u>45 486</u> 35 170	<u>33 131</u> 23 010	<u>30 205</u> 23 010
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>23 708</u> 21 294	<u>33 956</u> 22 765	<u>37 425</u> 34 796	<u>45 106</u> 34 796	<u>32 883</u> 22 765	<u>29 957</u> 22 765
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>23 940</u> 21 523	<u>34 204</u> 23 010	<u>37 805</u> 35 170	<u>45 486</u> 35 170	<u>33 131</u> 23 010	<u>30 205</u> 23 010
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 757	<u>34 458</u> 23 260	<u>38 193</u> 35 552	<u>45 874</u> 35 552	<u>33 386</u> 23 260	<u>30 459</u> 23 260
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>24 421</u> 21 996	<u>34 718</u> 23 515	<u>38 590</u> 35 943	<u>46 271</u> 35 943	<u>33 645</u> 23 515	<u>30 719</u> 23 515
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>24 923</u> 22 490	<u>35 255</u> 24 044	<u>39 411</u> 36 750	<u>47 092</u> 36 750	<u>34 182</u> 24 044	<u>31 256</u> 24 044
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 363</u> 21 627	<u>37 272</u> 23 437	<u>36 217</u> 33 295	<u>45 776</u> 33 295	<u>35 760</u> 23 437	<u>32 176</u> 23 437
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 268</u> 21 846	<u>34 879</u> 23 674	<u>36 242</u> 33 631	<u>43 923</u> 33 631	<u>33 806</u> 23 674	<u>30 880</u> 23 674

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 793</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836	<u>31 939</u> 21 836
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 022</u> 22 061	<u>32 167</u> 22 061	<u>32 167</u> 22 061
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 256</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 737</u> 22 765	<u>32 883</u> 22 765	<u>32 883</u> 22 765
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 986</u> 23 010	<u>33 131</u> 23 010	<u>33 131</u> 23 010
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 737</u> 22 765	<u>32 883</u> 22 765	<u>32 883</u> 22 765
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 986</u> 23 010	<u>33 131</u> 23 010	<u>33 131</u> 23 010
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 240</u> 23 260	<u>33 386</u> 23 260	<u>33 386</u> 23 260
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 500</u> 23 515	<u>33 645</u> 23 515	<u>33 645</u> 23 515
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 037</u> 24 044	<u>34 182</u> 24 044	<u>34 182</u> 24 044
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 396</u> 23 437	<u>35 760</u> 23 437	<u>35 760</u> 23 437
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>29 661</u> 23 674	<u>33 806</u> 23 674	<u>33 806</u> 23 674

212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 494</u> 22 068	<u>35 124</u> 23 915	<u>36 591</u> 33 974	<u>44 272</u> 33 974	<u>34 052</u> 23 915	<u>31 125</u> 23 915
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>24 961</u> 22 528	<u>35 631</u> 24 414	<u>37 310</u> 34 682	<u>44 991</u> 34 682	<u>34 558</u> 24 414	<u>31 632</u> 24 414
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>35 892</u> 24 671	<u>37 681</u> 35 047	<u>45 362</u> 35 047	<u>34 819</u> 24 671	<u>31 893</u> 24 671
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 268</u> 21 846	<u>34 879</u> 23 674	<u>36 242</u> 33 631	<u>43 923</u> 33 631	<u>33 806</u> 23 674	<u>30 880</u> 23 674
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 494</u> 22 068	<u>35 124</u> 23 915	<u>36 591</u> 33 974	<u>44 272</u> 33 974	<u>34 052</u> 23 915	<u>31 125</u> 23 915
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 725</u> 22 296	<u>35 375</u> 24 162	<u>36 946</u> 34 325	<u>44 627</u> 34 325	<u>34 302</u> 24 162	<u>31 376</u> 24 162
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>35 892</u> 24 671	<u>37 681</u> 35 047	<u>45 362</u> 35 047	<u>34 819</u> 24 671	<u>31 893</u> 24 671
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 008	<u>36 158</u> 24 933	<u>38 059</u> 35 420	<u>45 740</u> 35 420	<u>35 086</u> 24 933	<u>32 159</u> 24 933
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 494</u> 22 068	<u>35 124</u> 23 915	<u>36 591</u> 33 974	<u>44 272</u> 33 974	<u>34 052</u> 23 915	<u>31 125</u> 23 915
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 725</u> 22 296	<u>35 375</u> 24 162	<u>36 946</u> 34 325	<u>44 627</u> 34 325	<u>34 302</u> 24 162	<u>31 376</u> 24 162
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>24 961</u> 22 528	<u>35 631</u> 24 414	<u>37 310</u> 34 682	<u>44 991</u> 34 682	<u>34 558</u> 24 414	<u>31 632</u> 24 414
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 008	<u>36 158</u> 24 933	<u>38 059</u> 35 420	<u>45 740</u> 35 420	<u>35 086</u> 24 933	<u>32 159</u> 24 933
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 700</u> 23 255	<u>36 431</u> 25 201	<u>38 446</u> 35 801	<u>46 127</u> 35 801	<u>35 358</u> 25 201	<u>32 432</u> 25 201

212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 906</u> 23 915	<u>34 052</u> 23 915	<u>34 052</u> 23 915
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>30 412</u> 24 414	<u>34 558</u> 24 414	<u>34 558</u> 24 414
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>30 674</u> 24 671	<u>34 819</u> 24 671	<u>34 819</u> 24 671
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>29 661</u> 23 674	<u>33 806</u> 23 674	<u>33 806</u> 23 674
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 906</u> 23 915	<u>34 052</u> 23 915	<u>34 052</u> 23 915
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 157</u> 24 162	<u>34 302</u> 24 162	<u>34 302</u> 24 162
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>30 674</u> 24 671	<u>34 819</u> 24 671	<u>34 819</u> 24 671
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 940</u> 24 933	<u>35 086</u> 24 933	<u>35 086</u> 24 933
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 906</u> 23 915	<u>34 052</u> 23 915	<u>34 052</u> 23 915
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 157</u> 24 162	<u>34 302</u> 24 162	<u>34 302</u> 24 162
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>30 412</u> 24 414	<u>34 558</u> 24 414	<u>34 558</u> 24 414
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 940</u> 24 933	<u>35 086</u> 24 933	<u>35 086</u> 24 933
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 25 201	<u>35 358</u> 25 201	<u>35 358</u> 25 201



212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 448</u> 23 008	<u>36 158</u> 24 933	<u>38 059</u> 35 420	<u>45 740</u> 35 420	<u>35 086</u> 24 933	<u>32 159</u> 24 933
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 700</u> 23 255	<u>36 431</u> 25 201	<u>38 446</u> 35 801	<u>46 127</u> 35 801	<u>35 358</u> 25 201	<u>32 432</u> 25 201
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>25 956</u> 23 508	<u>36 709</u> 25 475	<u>38 842</u> 36 190	<u>46 523</u> 36 190	<u>35 636</u> 25 475	<u>32 710</u> 25 475
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 219</u> 23 766	<u>36 994</u> 25 755	<u>39 246</u> 36 588	<u>46 927</u> 36 588	<u>35 921</u> 25 755	<u>32 995</u> 25 755
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 300	<u>37 582</u> 26 334	<u>40 081</u> 37 410	<u>47 762</u> 37 410	<u>36 509</u> 26 334	<u>33 583</u> 26 334
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 434</u> 23 666	<u>39 343</u> 25 475	<u>38 092</u> 35 140	<u>47 650</u> 35 140	<u>37 831</u> 25 475	<u>34 246</u> 25 475
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 360</u> 23 905	<u>36 971</u> 25 732	<u>38 135</u> 35 495	<u>45 816</u> 35 495	<u>35 898</u> 25 732	<u>32 972</u> 25 732
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 861</u> 24 398	<u>37 510</u> 26 263	<u>38 879</u> 36 227	<u>46 560</u> 36 227	<u>36 437</u> 26 263	<u>33 511</u> 26 263
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 119</u> 24 652	<u>37 788</u> 26 536	<u>39 262</u> 36 604	<u>46 943</u> 36 604	<u>36 715</u> 26 536	<u>33 789</u> 26 536
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 360</u> 23 905	<u>36 971</u> 25 732	<u>38 135</u> 35 495	<u>45 816</u> 35 495	<u>35 898</u> 25 732	<u>32 972</u> 25 732
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 608</u> 24 149	<u>37 237</u> 25 995	<u>38 503</u> 35 857	<u>46 184</u> 35 857	<u>36 164</u> 25 995	<u>33 238</u> 25 995
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 119</u> 24 652	<u>37 788</u> 26 536	<u>39 262</u> 36 604	<u>46 943</u> 36 604	<u>36 715</u> 26 536	<u>33 789</u> 26 536

212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 940</u> 24 933	<u>35 086</u> 24 933	<u>35 086</u> 24 933
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 213</u> 25 201	<u>35 358</u> 25 201	<u>35 358</u> 25 201
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 491</u> 25 475	<u>35 636</u> 25 475	<u>35 636</u> 25 475
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 775</u> 25 755	<u>35 921</u> 25 755	<u>35 921</u> 25 755
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 363</u> 26 334	<u>36 509</u> 26 334	<u>36 509</u> 26 334
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>32 466</u> 25 475	<u>37 831</u> 25 475	<u>37 831</u> 25 475
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 752</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 291</u> 26 263	<u>36 437</u> 26 263	<u>36 437</u> 26 263
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 569</u> 26 536	<u>36 715</u> 26 536	<u>36 715</u> 26 536
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 752</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732	<u>35 898</u> 25 732
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 019</u> 25 995	<u>36 164</u> 25 995	<u>36 164</u> 25 995
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 569</u> 26 536	<u>36 715</u> 26 536	<u>36 715</u> 26 536

212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 383</u> 24 912	<u>38 071</u> 26 816	<u>39 654</u> 36 989	<u>47 335</u> 36 989	<u>36 998</u> 26 816	<u>34 072</u> 26 816
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 383</u> 24 912	<u>38 071</u> 26 816	<u>39 654</u> 36 989	<u>47 335</u> 36 989	<u>36 998</u> 26 816	<u>34 072</u> 26 816
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 652</u> 25 177	<u>38 361</u> 27 101	<u>40 054</u> 37 383	<u>47 735</u> 37 383	<u>37 288</u> 27 101	<u>34 362</u> 27 101
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 724	<u>38 960</u> 27 690	<u>40 879</u> 38 196	<u>48 560</u> 38 196	<u>37 887</u> 27 690	<u>34 961</u> 27 690
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 495</u> 26 007	<u>39 269</u> 27 995	<u>41 306</u> 38 615	<u>48 987</u> 38 615	<u>38 196</u> 27 995	<u>35 270</u> 27 995
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>26 434</u> 23 666	<u>39 343</u> 25 475	<u>38 092</u> 35 140	<u>47 650</u> 35 140	<u>37 831</u> 25 475	<u>34 246</u> 25 475
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 635</u> 24 848	<u>41 413</u> 27 513	<u>39 520</u> 36 545	<u>49 078</u> 36 545	<u>39 901</u> 27 513	<u>36 317</u> 27 513
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 573</u> 25 099	<u>39 062</u> 27 791	<u>39 578</u> 36 915	<u>47 259</u> 36 915	<u>37 989</u> 27 791	<u>35 063</u> 27 791
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 099</u> 25 617	<u>39 644</u> 28 364	<u>40 351</u> 37 676	<u>48 032</u> 37 676	<u>38 571</u> 28 364	<u>35 645</u> 28 364
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 884	<u>39 944</u> 28 659	<u>40 750</u> 38 068	<u>48 431</u> 38 068	<u>38 872</u> 28 659	<u>35 945</u> 28 659
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 573</u> 25 099	<u>39 062</u> 27 791	<u>39 578</u> 36 915	<u>47 259</u> 36 915	<u>37 989</u> 27 791	<u>35 063</u> 27 791

212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 853</u> 26 816	<u>36 998</u> 26 816	<u>36 998</u> 26 816
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 853</u> 26 816	<u>36 998</u> 26 816	<u>36 998</u> 26 816
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 143</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101	<u>37 288</u> 27 101
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 742</u> 27 690	<u>37 887</u> 27 690	<u>37 887</u> 27 690
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 051</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995
212-101-2400	7473-2010 27,5,	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 466</u> 25 475	<u>37 831</u> 25 475	<u>37 831</u> 25 475
212-101-2500	7473-2010 30,	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 537</u> 27 513	<u>39 901</u> 27 513	<u>39 901</u> 27 513
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 844</u> 27 791	<u>37 989</u> 27 791	<u>37 989</u> 27 791
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>34 426</u> 28 364	<u>38 571</u> 28 364	<u>38 571</u> 28 364
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 726</u> 28 659	<u>38 872</u> 28 659	<u>38 872</u> 28 659
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 844</u> 27 791	<u>37 989</u> 27 791	<u>37 989</u> 27 791

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 834</u> 25 355	<u>39 350</u> 28 074	<u>39 961</u> 37 291	<u>47 642</u> 37 291	<u>38 277</u> 28 074	<u>35 351</u> 28 074
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 370</u> 25 884	<u>39 944</u> 28 659	<u>40 750</u> 38 068	<u>48 431</u> 38 068	<u>38 872</u> 28 659	<u>35 945</u> 28 659
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 647</u> 26 156	<u>40 251</u> 28 961	<u>41 157</u> 38 469	<u>48 838</u> 38 469	<u>39 178</u> 28 961	<u>36 252</u> 28 961
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 647</u> 26 156	<u>40 251</u> 28 961	<u>41 157</u> 38 469	<u>48 838</u> 38 469	<u>39 178</u> 28 961	<u>36 252</u> 28 961
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 930</u> 26 434	<u>40 564</u> 29 269	<u>41 573</u> 38 878	<u>49 254</u> 38 878	<u>39 491</u> 29 269	<u>36 565</u> 29 269
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 514</u> 27 009	<u>41 210</u> 29 905	<u>42 432</u> 39 723	<u>50 113</u> 39 723	<u>40 138</u> 29 905	<u>37 211</u> 29 905
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 815</u> 27 306	<u>41 544</u> 30 234	<u>42 875</u> 40 160	<u>50 556</u> 40 160	<u>40 471</u> 30 234	<u>37 545</u> 30 234
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 470</u> 26 654	<u>44 519</u> 30 570	<u>40 634</u> 37 642	<u>50 192</u> 37 642	<u>43 007</u> 30 570	<u>39 423</u> 30 570
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 426</u> 26 923	<u>42 199</u> 30 879	<u>40 703</u> 38 022	<u>48 384</u> 38 022	<u>41 126</u> 30 879	<u>38 200</u> 30 879
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 990</u> 27 478	<u>42 846</u> 31 515	<u>41 500</u> 38 806	<u>49 181</u> 38 806	<u>41 773</u> 31 515	<u>38 847</u> 31 515
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 281</u> 27 764	<u>43 180</u> 31 844	<u>41 910</u> 39 210	<u>49 591</u> 39 210	<u>42 107</u> 31 844	<u>39 181</u> 31 844
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 426</u> 26 923	<u>42 199</u> 30 879	<u>40 703</u> 38 022	<u>48 384</u> 38 022	<u>41 126</u> 30 879	<u>38 200</u> 30 879

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>34 132</u> 28 074	<u>38 277</u> 28 074	<u>38 277</u> 28 074
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 726</u> 28 659	<u>38 872</u> 28 659	<u>38 872</u> 28 659
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>35 033</u> 28 961	<u>39 178</u> 28 961	<u>39 178</u> 28 961
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>35 033</u> 28 961	<u>39 178</u> 28 961	<u>39 178</u> 28 961
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>35 346</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 992</u> 29 905	<u>40 138</u> 29 905	<u>40 138</u> 29 905
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>36 326</u> 30 234	<u>40 471</u> 30 234	<u>40 471</u> 30 234
212-101-2600	7473-2010 35,	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 643</u> 30 570	<u>43 007</u> 30 570	<u>43 007</u> 30 570
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 981</u> 30 879	<u>41 126</u> 30 879	<u>41 126</u> 30 879
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 628</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 962</u> 31 844	<u>42 107</u> 31 844	<u>42 107</u> 31 844
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 981</u> 30 879	<u>41 126</u> 30 879	<u>41 126</u> 30 879

212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 705</u> 27 198	<u>42 519</u> 31 194	<u>41 097</u> 38 410	<u>48 778</u> 38 410	<u>41 447</u> 31 194	<u>38 521</u> 31 194
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 281</u> 27 764	<u>43 180</u> 31 844	<u>41 910</u> 39 210	<u>49 591</u> 39 210	<u>42 107</u> 31 844	<u>39 181</u> 31 844
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 578</u> 28 057	<u>43 520</u> 32 179	<u>42 330</u> 39 623	<u>50 011</u> 39 623	<u>42 447</u> 32 179	<u>39 521</u> 32 179
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 578</u> 28 057	<u>43 520</u> 32 179	<u>42 330</u> 39 623	<u>50 011</u> 39 623	<u>42 447</u> 32 179	<u>39 521</u> 32 179
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 881</u> 28 355	<u>43 868</u> 32 521	<u>42 758</u> 40 045	<u>50 439</u> 40 045	<u>42 795</u> 32 521	<u>39 869</u> 32 521
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 508</u> 28 971	<u>44 586</u> 33 228	<u>43 642</u> 40 915	<u>51 323</u> 40 915	<u>43 514</u> 33 228	<u>40 587</u> 33 228
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 831</u> 29 290	<u>44 957</u> 33 593	<u>44 099</u> 41 365	<u>51 780</u> 41 365	<u>43 885</u> 33 593	<u>40 958</u> 33 593
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 070</u> 28 228	<u>46 590</u> 32 608	<u>41 781</u> 38 771	<u>51 340</u> 38 771	<u>45 078</u> 32 608	<u>41 493</u> 32 608
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 042</u> 28 514	<u>44 291</u> 32 937	<u>41 862</u> 39 163	<u>49 543</u> 39 163	<u>43 218</u> 32 937	<u>40 292</u> 32 937
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>31 640</u> 29 101	<u>44 981</u> 33 616	<u>42 682</u> 39 970	<u>50 363</u> 39 970	<u>43 908</u> 33 616	<u>40 982</u> 33 616
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 948</u> 29 405	<u>45 337</u> 33 967	<u>43 105</u> 40 387	<u>50 786</u> 40 387	<u>44 264</u> 33 967	<u>41 338</u> 33 967
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 042</u> 28 514	<u>44 291</u> 32 937	<u>41 862</u> 39 163	<u>49 543</u> 39 163	<u>43 218</u> 32 937	<u>40 292</u> 32 937

212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>37 301</u> 31 194	<u>41 447</u> 31 194	<u>41 447</u> 31 194
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 962</u> 31 844	<u>42 107</u> 31 844	<u>42 107</u> 31 844
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>38 302</u> 32 179	<u>42 447</u> 32 179	<u>42 447</u> 32 179
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>38 302</u> 32 179	<u>42 447</u> 32 179	<u>42 447</u> 32 179
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>38 650</u> 32 521	<u>42 795</u> 32 521	<u>42 795</u> 32 521
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>39 368</u> 33 228	<u>43 514</u> 33 228	<u>43 514</u> 33 228
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>39 739</u> 33 593	<u>43 885</u> 33 593	<u>43 885</u> 33 593
212-101-2700	7473-2010 40,	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>39 713</u> 32 608	<u>45 078</u> 32 608	<u>45 078</u> 32 608
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 073</u> 32 937	<u>43 218</u> 32 937	<u>43 218</u> 32 937
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 763</u> 33 616	<u>43 908</u> 33 616	<u>43 908</u> 33 616
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 118</u> 33 967	<u>44 264</u> 33 967	<u>44 264</u> 33 967
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 073</u> 32 937	<u>43 218</u> 32 937	<u>43 218</u> 32 937



212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 338</u> 28 805	<u>44 632</u> 33 273	<u>42 268</u> 39 562	<u>49 949</u> 39 562	<u>43 559</u> 33 273	<u>40 633</u> 33 273
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 948</u> 29 405	<u>45 337</u> 33 967	<u>43 105</u> 40 387	<u>50 786</u> 40 387	<u>44 264</u> 33 967	<u>41 338</u> 33 967
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 262</u> 29 714	<u>45 700</u> 34 324	<u>43 537</u> 40 812	<u>51 218</u> 40 812	<u>44 627</u> 34 324	<u>41 701</u> 34 324
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 262</u> 29 714	<u>45 700</u> 34 324	<u>43 537</u> 40 812	<u>51 218</u> 40 812	<u>44 627</u> 34 324	<u>41 701</u> 34 324
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>32 583</u> 30 030	<u>46 071</u> 34 689	<u>43 978</u> 41 246	<u>51 659</u> 41 246	<u>44 998</u> 34 689	<u>42 072</u> 34 689
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 247</u> 30 683	<u>46 837</u> 35 443	<u>44 889</u> 42 143	<u>52 570</u> 42 143	<u>45 764</u> 35 443	<u>42 838</u> 35 443
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>33 589</u> 31 020	<u>47 233</u> 35 833	<u>45 360</u> 42 606	<u>53 041</u> 42 606	<u>46 160</u> 35 833	<u>43 234</u> 35 833
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 189</u> 29 330	<u>47 584</u> 33 586	<u>42 963</u> 39 934	<u>52 521</u> 39 934	<u>46 072</u> 33 586	<u>42 487</u> 33 586
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>32 173</u> 29 626	<u>45 295</u> 33 925	<u>43 056</u> 40 338	<u>50 737</u> 40 338	<u>44 222</u> 33 925	<u>41 296</u> 33 925
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>32 794</u> 30 237	<u>46 005</u> 34 625	<u>43 901</u> 41 169	<u>51 582</u> 41 169	<u>44 933</u> 34 625	<u>42 007</u> 34 625
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>33 114</u> 30 552	<u>46 372</u> 34 986	<u>44 336</u> 41 598	<u>52 017</u> 41 598	<u>45 299</u> 34 986	<u>42 373</u> 34 986
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>32 173</u> 29 626	<u>45 295</u> 33 925	<u>43 056</u> 40 338	<u>50 737</u> 40 338	<u>44 222</u> 33 925	<u>41 296</u> 33 925

212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 414</u> 33 273	<u>43 559</u> 33 273	<u>43 559</u> 33 273
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 118</u> 33 967	<u>44 264</u> 33 967	<u>44 264</u> 33 967
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 482</u> 34 324	<u>44 627</u> 34 324	<u>44 627</u> 34 324
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 482</u> 34 324	<u>44 627</u> 34 324	<u>44 627</u> 34 324
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 853</u> 34 689	<u>44 998</u> 34 689	<u>44 998</u> 34 689
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 619</u> 35 443	<u>45 764</u> 35 443	<u>45 764</u> 35 443
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 015</u> 35 833	<u>46 160</u> 35 833	<u>46 160</u> 35 833
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 707</u> 33 586	<u>46 072</u> 33 586	<u>46 072</u> 33 586
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 077</u> 33 925	<u>44 222</u> 33 925	<u>44 222</u> 33 925
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 787</u> 34 625	<u>44 933</u> 34 625	<u>44 933</u> 34 625
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 154</u> 34 986	<u>45 299</u> 34 986	<u>45 299</u> 34 986
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 077</u> 33 925	<u>44 222</u> 33 925	<u>44 222</u> 33 925

212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>32 480</u> 29 929	<u>45 647</u> 34 272	<u>43 474</u> 40 749	<u>51 155</u> 40 749	<u>44 574</u> 34 272	<u>41 648</u> 34 272
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>33 114</u> 30 552	<u>46 372</u> 34 986	<u>44 336</u> 41 598	<u>52 017</u> 41 598	<u>45 299</u> 34 986	<u>42 373</u> 34 986
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>33 440</u> 30 874	<u>46 746</u> 35 354	<u>44 781</u> 42 036	<u>52 462</u> 42 036	<u>45 673</u> 35 354	<u>42 747</u> 35 354
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>33 440</u> 30 874	<u>46 746</u> 35 354	<u>44 781</u> 42 036	<u>52 462</u> 42 036	<u>45 673</u> 35 354	<u>42 747</u> 35 354
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>33 774</u> 31 202	<u>47 128</u> 35 730	<u>45 236</u> 42 483	<u>52 917</u> 42 483	<u>46 055</u> 35 730	<u>43 129</u> 35 730
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>34 463</u> 31 881	<u>47 917</u> 36 507	<u>46 174</u> 43 407	<u>53 855</u> 43 407	<u>46 844</u> 36 507	<u>43 918</u> 36 507
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>34 819</u> 32 231	<u>48 325</u> 36 908	<u>46 659</u> 43 884	<u>54 340</u> 43 884	<u>47 252</u> 36 908	<u>44 326</u> 36 908

**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>17 077</u> 14 456	<u>29 716</u> 16 000	<u>26 645</u> 23 874	<u>36 204</u> 23 874	<u>28 204</u> 16 000	<u>24 620</u> 16 000
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>17 811</u> 15 178	<u>30 529</u> 16 800	<u>27 858</u> 25 067	<u>37 417</u> 25 067	<u>29 017</u> 16 800	<u>25 433</u> 16 800

212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 428</u> 34 272	<u>44 574</u> 34 272	<u>44 574</u> 34 272
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 154</u> 34 986	<u>45 299</u> 34 986	<u>45 299</u> 34 986
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>41 528</u> 35 354	<u>45 673</u> 35 354	<u>45 673</u> 35 354
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>41 528</u> 35 354	<u>45 673</u> 35 354	<u>45 673</u> 35 354
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 910</u> 35 730	<u>46 055</u> 35 730	<u>46 055</u> 35 730
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>42 699</u> 36 507	<u>46 844</u> 36 507	<u>46 844</u> 36 507
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 107</u> 36 908	<u>47 252</u> 36 908	<u>47 252</u> 36 908

212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 840</u> 16 000	<u>28 204</u> 16 000	<u>28 204</u> 16 000
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 652</u> 16 800	<u>29 017</u> 16 800	<u>29 017</u> 16 800

212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 756</u> 16 108	<u>31 748</u> 18 000	<u>29 386</u> 26 571	<u>38 945</u> 26 571	<u>30 236</u> 18 000	<u>26 652</u> 18 000
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>19 878</u> 17 213	<u>32 764</u> 19 000	<u>31 073</u> 28 232	<u>40 632</u> 28 232	<u>31 252</u> 19 000	<u>27 668</u> 19 000
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 878</u> 17 213	<u>32 764</u> 19 000	<u>31 073</u> 28 232	<u>40 632</u> 28 232	<u>31 252</u> 19 000	<u>27 668</u> 19 000
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 641</u> 18 948	<u>33 780</u> 20 000	<u>34 448</u> 31 554	<u>44 007</u> 31 554	<u>32 268</u> 20 000	<u>28 684</u> 20 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>22 337</u> 19 633	<u>34 796</u> 21 000	<u>35 292</u> 32 384	<u>44 850</u> 32 384	<u>33 284</u> 21 000	<u>29 700</u> 21 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>23 942</u> 21 213	<u>36 828</u> 23 000	<u>35 882</u> 32 965	<u>45 441</u> 32 965	<u>35 316</u> 23 000	<u>31 732</u> 23 000
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 213	<u>38 860</u> 25 000	<u>37 738</u> 34 792	<u>47 297</u> 34 792	<u>37 348</u> 25 000	<u>33 764</u> 25 000
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 974</u> 23 213	<u>38 860</u> 25 000	<u>37 738</u> 34 792	<u>47 297</u> 34 792	<u>37 348</u> 25 000	<u>33 764</u> 25 000
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 152</u> 24 372	<u>40 892</u> 27 000	<u>39 152</u> 36 184	<u>48 711</u> 36 184	<u>39 380</u> 27 000	<u>35 796</u> 27 000
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>17 293</u> 14 669	<u>30 025</u> 16 304	<u>26 888</u> 24 112	<u>36 446</u> 24 112	<u>28 513</u> 16 304	<u>24 929</u> 16 304
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>18 038</u> 15 402	<u>30 853</u> 17 119	<u>28 113</u> 25 318	<u>37 671</u> 25 318	<u>29 341</u> 17 119	<u>25 757</u> 17 119
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>18 998</u> 16 346	<u>32 095</u> 18 342	<u>29 656</u> 26 837	<u>39 215</u> 26 837	<u>30 584</u> 18 342	<u>26 999</u> 18 342

212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 872</u> 18 000	<u>30 236</u> 18 000	<u>30 236</u> 18 000
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 888</u> 19 000	<u>31 252</u> 19 000	<u>31 252</u> 19 000
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 888</u> 19 000	<u>31 252</u> 19 000	<u>31 252</u> 19 000
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 904</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000	<u>32 268</u> 20 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 920</u> 21 000	<u>33 284</u> 21 000	<u>33 284</u> 21 000
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>29 952</u> 23 000	<u>35 316</u> 23 000	<u>35 316</u> 23 000
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>31 984</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 984</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>34 016</u> 27 000	<u>39 380</u> 27 000	<u>39 380</u> 27 000
212-102-0200	7473-2010 ,	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 149</u> 16 304	<u>28 513</u> 16 304	<u>28 513</u> 16 304
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 977</u> 17 119	<u>29 341</u> 17 119	<u>29 341</u> 17 119
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 219</u> 18 342	<u>30 584</u> 18 342	<u>30 584</u> 18 342

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 136</u> 17 467	<u>33 131</u> 19 361	<u>31 360</u> 28 514	<u>40 919</u> 28 514	<u>31 619</u> 19 361	<u>28 034</u> 19 361
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 136</u> 17 467	<u>33 131</u> 19 361	<u>31 360</u> 28 514	<u>40 919</u> 28 514	<u>31 619</u> 19 361	<u>28 034</u> 19 361
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>21 920</u> 19 223	<u>34 166</u> 20 380	<u>34 769</u> 31 869	<u>44 327</u> 31 869	<u>32 654</u> 20 380	<u>29 070</u> 20 380
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>22 627</u> 19 919	<u>35 201</u> 21 399	<u>35 621</u> 32 708	<u>45 179</u> 32 708	<u>33 690</u> 21 399	<u>30 105</u> 21 399
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 257</u> 21 523	<u>37 272</u> 23 437	<u>36 217</u> 33 295	<u>45 776</u> 33 295	<u>35 760</u> 23 437	<u>32 176</u> 23 437
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 318</u> 23 552	<u>39 343</u> 25 475	<u>38 092</u> 35 140	<u>47 650</u> 35 140	<u>37 831</u> 25 475	<u>34 246</u> 25 475
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 318</u> 23 552	<u>39 343</u> 25 475	<u>38 092</u> 35 140	<u>47 650</u> 35 140	<u>37 831</u> 25 475	<u>34 246</u> 25 475
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 517</u> 24 732	<u>41 413</u> 27 513	<u>39 520</u> 36 545	<u>49 078</u> 36 545	<u>39 901</u> 27 513	<u>36 317</u> 27 513

**212-103.**

212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-102-0204	10	3	1	2400	<u>26 254</u> 19 361	<u>31 619</u> 19 361	<u>31 619</u> 19 361
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>26 254</u> 19 361	<u>31 619</u> 19 361	<u>31 619</u> 19 361
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>27 290</u> 20 380	<u>32 654</u> 20 380	<u>32 654</u> 20 380
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 325</u> 21 399	<u>33 690</u> 21 399	<u>33 690</u> 21 399
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>30 396</u> 23 437	<u>35 760</u> 23 437	<u>35 760</u> 23 437
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 466</u> 25 475	<u>37 831</u> 25 475	<u>37 831</u> 25 475
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 466</u> 25 475	<u>37 831</u> 25 475	<u>37 831</u> 25 475
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 537</u> 27 513	<u>39 901</u> 27 513	<u>39 901</u> 27 513

212-103-0100							
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678



**212-2.**  
**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

**212-202.**

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766

212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.****212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

**212-4.****212-401.**

212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 733</u> 13 329	<u>26 593</u> 14 031	<u>29 009</u> 26 396	<u>37 771</u> 26 396	<u>25 208</u> 14 031	<u>21 922</u> 14 031

212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 290</u> 14 031	<u>25 208</u> 14 031	<u>25 208</u> 14 031

212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 410</u> 13 996	<u>27 306</u> 14 732	<u>30 350</u> 27 716	<u>39 112</u> 27 716	<u>25 920</u> 14 732	<u>22 635</u> 14 732
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 703</u> 15 268	<u>28 667</u> 16 071	<u>31 758</u> 29 102	<u>40 520</u> 29 102	<u>27 281</u> 16 071	<u>23 995</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>19 426</u> 16 964	<u>30 481</u> 17 857	<u>33 237</u> 30 557	<u>41 999</u> 30 557	<u>29 095</u> 17 857	<u>25 810</u> 17 857
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>18 631</u> 16 396	<u>33 329</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>20 288</u> 17 813	<u>31 388</u> 18 750	<u>35 177</u> 32 467	<u>43 939</u> 32 467	<u>30 002</u> 18 750	<u>26 717</u> 18 750
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 012</u> 19 509	<u>33 203</u> 20 536	<u>39 058</u> 36 287	<u>47 820</u> 36 287	<u>31 817</u> 20 536	<u>28 531</u> 20 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 265</u> 24 569	<u>37 169</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>22 873</u> 20 357	<u>34 110</u> 21 429	<u>40 164</u> 37 375	<u>48 926</u> 37 375	<u>32 724</u> 21 429	<u>29 438</u> 21 429
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>23 908</u> 21 375	<u>35 198</u> 22 500	<u>41 303</u> 38 496	<u>50 065</u> 38 496	<u>33 812</u> 22 500	<u>30 527</u> 22 500
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 879</u> 19 680	<u>30 179</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 878</u> 20 664	<u>32 363</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 508</u> 21 284	<u>32 830</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907

212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 003</u> 14 732	<u>25 920</u> 14 732	<u>25 920</u> 14 732
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 364</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>24 178</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>25 085</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>26 899</u> 20 536	<u>31 817</u> 20 536	<u>31 817</u> 20 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 806</u> 21 429	<u>32 724</u> 21 429	<u>32 724</u> 21 429
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 895</u> 22 500	<u>33 812</u> 22 500	<u>33 812</u> 22 500
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907

212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 209</u> 21 974	<u>33 611</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 910</u> 22 664	<u>34 080</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 611</u> 23 353					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>28 313</u> 25 029					
212-401-0300	- 28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 324</u> 9 292	<u>25 966</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177

**212-402.**

212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 904</u> 24 009	<u>26 830</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 116	<u>25 927</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 256</u> 21 402	<u>24 191</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244

212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	
212-401-0206	150	3	1	2200				
212-401-0207	200	3	1	2200				
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244	

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>23 698</u> 20 853	<u>23 635</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>23 697</u> 20 852	<u>23 634</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 116</u> 21 265	<u>24 052</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 068</u> 23 700	<u>25 993</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 240</u> 36 356	<u>39 122</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 138</u> 33 612	<u>36 029</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556



212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365
212-402-0200	28013-98						
212-402-0201	( 0,7 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	( 1,8 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	( 3 ) , ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.****212-501.**

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 634</u> 23 886	<u>26 301</u> 23 886	<u>26 301</u> 23 886	<u>26 301</u> 23 886	<u>26 301</u> 23 886	<u>25 856</u> 23 886
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 398</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	<u>25 619</u> 23 654
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 119</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 343</u> 24 363
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 874</u> 24 122	<u>26 543</u> 24 122	<u>26 543</u> 24 122	<u>26 543</u> 24 122	<u>26 543</u> 24 122	<u>26 097</u> 24 122
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 309</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 534</u> 24 550
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 067</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 290</u> 24 312

212-402-0204	( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 371</u> 23 886	<u>26 301</u> 23 886	<u>26 301</u> 23 886
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 135</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 858</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 612</u> 24 122	<u>26 543</u> 24 122	<u>26 543</u> 24 122
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 049</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 806</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312

212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 808</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 034</u> 25 041
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 808</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 034</u> 25 041
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 065</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 292</u> 25 294
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 808</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 034</u> 25 041
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 224</u> 22 419	<u>26 561</u> 22 419	<u>25 468</u> 22 419	<u>26 093</u> 22 419	<u>26 266</u> 22 419	<u>25 364</u> 22 419
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 343</u> 21 555	<u>25 679</u> 21 555	<u>24 587</u> 21 555	<u>25 211</u> 21 555	<u>25 385</u> 21 555	<u>24 483</u> 21 555
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>22 133</u> 18 078	<u>21 041</u> 18 078	<u>21 665</u> 18 078	<u>21 838</u> 18 078	<u>20 937</u> 18 078
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 119</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 343</u> 24 363
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 940</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 159</u> 23 203
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 574</u> 20 801	<u>24 910</u> 20 801	<u>23 818</u> 20 801	<u>24 442</u> 20 801	<u>24 616</u> 20 801	<u>23 714</u> 20 801

212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 550</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 550</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 808</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 550</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 052</u> 22 419	<u>26 058</u> 22 419	<u>26 682</u> 22 419
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 171</u> 21 555	<u>25 176</u> 21 555	<u>25 801</u> 21 555
212-501-0304	, II		1	1000	<u>20 625</u> 18 078	<u>21 630</u> 18 078	<u>22 255</u> 18 078
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 858</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 675</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 402</u> 20 801	<u>24 407</u> 20 801	<u>25 032</u> 20 801

212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	, I		1	1000	<u>18 871</u> 17 171	<u>21 208</u> 17 171	<u>20 116</u> 17 171	<u>20 740</u> 17 171	<u>20 913</u> 17 171	<u>20 012</u> 17 171

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 662</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>27 892</u> 25 882
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 662</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>27 892</u> 25 882
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 757</u> 19 447	<u>23 512</u> 19 447	<u>22 905</u> 19 447	<u>23 252</u> 19 447	<u>22 923</u> 19 447	<u>21 813</u> 19 447
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 757</u> 19 447	<u>23 512</u> 19 447	<u>22 905</u> 19 447	<u>23 252</u> 19 447	<u>22 923</u> 19 447	<u>21 813</u> 19 447

**212-503.**


					,			
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	, I		1	1000	<u>19 700</u> 17 171	<u>20 705</u> 17 171	<u>21 330</u> 17 171	

					,			
212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 407</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 407</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 638</u> 19 447	<u>22 645</u> 19 447	<u>23 391</u> 19 447	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 638</u> 19 447	<u>22 645</u> 19 447	<u>23 391</u> 19 447	

					,			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 832</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 078</u> 29 986
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 978</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 221</u> 29 146
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 839</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 077</u> 28 025

**212-6.****212-601.**

-

212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

**213.****213-1.****213-101.**



212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 594</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 736</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 593</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025

212-601-0100	- 1168-2006						
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550			

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>60 915</u> 55 804	<u>83 056</u> 58 036	<u>75 807</u> 70 243	<u>73 755</u> 68 254	<u>71 017</u> 65 599	<u>69 018</u> 58 036	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>60 915</u> 55 804	<u>83 056</u> 58 036	<u>75 807</u> 70 243	<u>73 755</u> 68 254	<u>71 017</u> 65 599	<u>69 018</u> 58 036	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>64 414</u> 59 196	<u>84 254</u> 59 196	<u>77 004</u> 71 404	<u>74 952</u> 69 415	<u>72 214</u> 66 760	<u>70 215</u> 59 196	
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>61 588</u> 55 804	<u>87 697</u> 58 036	<u>78 997</u> 72 685	<u>76 536</u> 70 298	<u>73 250</u> 67 112	<u>70 851</u> 58 036	
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>61 588</u> 55 804	<u>87 697</u> 58 036	<u>78 997</u> 72 685	<u>76 536</u> 70 298	<u>73 250</u> 67 112	<u>70 851</u> 58 036	
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>65 087</u> 59 196	<u>88 894</u> 59 196	<u>80 194</u> 73 846	<u>77 733</u> 71 459	<u>74 447</u> 68 273	<u>72 048</u> 59 196	
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>66 308</u> 60 380	<u>90 115</u> 60 380	<u>81 415</u> 75 029	<u>78 954</u> 72 643	<u>75 668</u> 69 457	<u>73 269</u> 60 380	
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>67 553</u> 61 588	<u>91 361</u> 61 588	<u>82 661</u> 76 237	<u>80 200</u> 73 850	<u>76 914</u> 70 664	<u>74 514</u> 61 588	
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>58 511</u> 54 241	<u>75 368</u> 54 241	<u>76 557</u> 54 241	<u>76 557</u> 54 241	<u>69 126</u> 54 241	<u>62 955</u> 54 241	
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>58 511</u> 54 241	<u>75 368</u> 54 241	<u>89 296</u> 54 241	<u>83 012</u> 54 241	<u>69 126</u> 54 241	<u>62 955</u> 54 241	

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>66 117</u> 58 036	<u>73 025</u> 58 036	<u>71 701</u> 66 262
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>66 117</u> 58 036	<u>73 025</u> 58 036	<u>71 701</u> 66 262
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>67 314</u> 59 196	<u>74 222</u> 59 196	<u>72 898</u> 67 423
213-101-0500	250 120 88 , , 530-2012	1000 .					
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>67 370</u> 58 036	<u>75 659</u> 58 036	<u>74 071</u> 67 908
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>67 370</u> 58 036	<u>75 659</u> 58 036	<u>74 071</u> 67 908
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>68 567</u> 59 196	<u>76 856</u> 59 196	<u>75 268</u> 69 068
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>69 788</u> 60 380	<u>78 077</u> 60 380	<u>76 489</u> 70 252
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>71 034</u> 61 588	<u>79 322</u> 61 588	<u>77 734</u> 71 460
213-101-0600	250 120 88 , , 530-2012	1000 .					
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 478</u> 54 241	<u>67 180</u> 54 241	<u>71 780</u> 54 241
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>60 478</u> 54 241	<u>67 180</u> 54 241	<u>71 780</u> 54 241

213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>58 036</u> 54 469					
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>63 594</u> 59 918					
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>67 870</u> 64 111					

**213-102.**

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .						
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>101 567</u> 94 164	<u>67 695</u> 64 366	<u>67 032</u> 64 366	
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>103 408</u> 95 950	<u>67 972</u> 64 637	<u>67 309</u> 64 637	
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>104 329</u> 96 843	<u>68 249</u> 64 908	<u>67 586</u> 64 908	
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>106 581</u> 99 026			
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .						
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>137 939</u> 129 432	<u>108 268</u> 104 143	<u>107 605</u> 104 143	

					,			
213-101-0603	150	1000	.	2	2940			
213-101-0604	175	1000	.	2	2940			
213-101-0605	200	1000	.	2	2940			

213-104. , , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,  
213-301.

213-301-0100	( )	31360-2007	3								

					,			
213-301-0100	( ) 31360-2007	3						

213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 303</u> 30 357	<u>36 092</u> 34 031	<u>34 655</u> 32 637	<u>34 283</u> 32 276	<u>33 777</u> 31 786	<u>34 020</u> 30 357

**213-302.**

213-302-0100	945-92								
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>293</u> 268	<u>2 654</u> 240	<u>305</u> 268	<u>373</u> 268	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	<u>212</u> 199				
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>408</u> 381	<u>2 757</u> 341	<u>420</u> 381	<u>489</u> 381	

**213-304.**

213-304-0100	945-92								
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>282</u> 257	<u>2 643</u> 229	<u>295</u> 257	<u>368</u> 257	

**213-306.**



					,			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 162</u> 30 357	<u>33 697</u> 31 708	<u>33 821</u> 31 829	

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434

**213-307.**

213-307-0100	937-92	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916

**213-309.**

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

**22.****221.****221-1.**

**221-102.**

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 815</u> 49 485	<u>57 588</u> 50 582	<u>37 265</u> 34 119	<u>53 404</u> 50 582	<u>57 716</u> 54 327	<u>55 974</u> 49 485	

**221-104.**

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>62 408</u> 58 914	<u>80 091</u> 72 764	<u>85 601</u> 63 778	<u>75 871</u> 72 764	<u>67 519</u> 63 964	<u>65 627</u> 58 914	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>46 979</u> 43 668	<u>92 260</u> 84 796	<u>44 997</u> 42 258	<u>88 045</u> 84 796	<u>52 101</u> 48 728	<u>50 198</u> 43 668	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>57 162</u> 53 730	<u>46 077</u> 33 617	<u>54 846</u> 33 617	<u>48 372</u> 33 617	<u>62 265</u> 58 773	<u>60 381</u> 53 730	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>58 090</u> 54 646	<u>80 244</u> 72 912	<u>47 663</u> 44 889	<u>76 022</u> 72 912	<u>63 209</u> 59 705	<u>61 308</u> 54 646	

**222.****222-1.****222-101.**

221-102-0100	13579-78	3					
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>54 109</u> 49 485	<u>57 499</u> 54 113	<u>57 928</u> 54 537

221-104-0100	956-93						
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2504	<u>63 726</u> 58 914	<u>67 293</u> 63 740	<u>67 740</u> 64 183
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2504	<u>48 297</u> 43 668	<u>51 874</u> 48 504	<u>52 323</u> 48 948
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2504	<u>58 480</u> 53 730	<u>62 039</u> 58 549	<u>62 487</u> 58 991
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2504	<u>59 407</u> 54 646	<u>62 982</u> 59 481	<u>63 431</u> 59 924

222-101-0200	12504-2015	3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>84 289</u> 80 225	<u>101 964</u> 80 225	<u>119 709</u> 80 225	<u>109 642</u> 80 225	<u>95 530</u> 80 225	<u>89 172</u> 80 225
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>93 427</u> 89 184	<u>111 102</u> 89 184	<u>128 847</u> 89 184	<u>118 780</u> 89 184	<u>104 668</u> 89 184	<u>98 310</u> 89 184
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>104 371</u> 99 865	<u>122 405</u> 99 865	<u>140 511</u> 99 865	<u>130 239</u> 99 865	<u>115 841</u> 99 865	<u>109 353</u> 99 865
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>65 491</u> 62 893	<u>75 119</u> 62 893	<u>84 785</u> 62 893	<u>79 301</u> 62 893	<u>71 614</u> 62 893	<u>68 151</u> 62 893
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>71 408</u> 68 695	<u>81 036</u> 68 695	<u>90 702</u> 68 695	<u>85 219</u> 68 695	<u>77 532</u> 68 695	<u>74 068</u> 68 695
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>83 872</u> 80 924	<u>93 428</u> 80 924	<u>103 022</u> 80 924	<u>97 579</u> 80 924	<u>89 950</u> 80 924	<u>86 512</u> 80 924
222-101-0300		3								

222-101-0200	12504-2015	3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>86 788</u> 80 225	<u>93 598</u> 80 225	<u>98 165</u> 80 225
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>95 926</u> 89 184	<u>102 736</u> 89 184	<u>107 303</u> 89 184
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>106 921</u> 99 865	<u>113 870</u> 99 865	<u>118 529</u> 99 865
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>66 852</u> 62 893	<u>70 562</u> 62 893	<u>73 049</u> 62 893
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>72 770</u> 68 695	<u>76 479</u> 68 695	<u>78 967</u> 68 695
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>85 223</u> 80 924	<u>88 905</u> 80 924	<u>91 374</u> 80 924
222-101-0300		3					

222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>87 254</u> 83 132	<u>104 929</u> 83 132	<u>122 674</u> 83 132	<u>112 607</u> 83 132	<u>98 495</u> 83 132	<u>92 137</u> 83 132
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>95 742</u> 91 454	<u>113 417</u> 91 454	<u>131 162</u> 91 454	<u>121 095</u> 91 454	<u>106 983</u> 91 454	<u>100 625</u> 91 454
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>92 131</u> 87 894	<u>109 950</u> 87 894	<u>127 839</u> 87 894	<u>117 690</u> 87 894	<u>103 464</u> 87 894	<u>97 054</u> 87 894
222-101-0305		3	1	1350	<u>69 828</u> 67 136	<u>79 528</u> 67 136	<u>89 266</u> 67 136	<u>83 741</u> 67 136	<u>75 997</u> 67 136	<u>72 508</u> 67 136
222-101-0306		3	1	1340	<u>67 341</u> 64 708	<u>76 969</u> 64 708	<u>86 635</u> 64 708	<u>81 152</u> 64 708	<u>73 465</u> 64 708	<u>70 001</u> 64 708
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>80 580</u> 77 687	<u>90 208</u> 77 687	<u>99 874</u> 77 687	<u>94 390</u> 77 687	<u>86 704</u> 77 687	<u>83 240</u> 77 687
222-101-0400		3								

222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>89 753</u> 83 132	<u>96 563</u> 83 132	<u>101 130</u> 83 132
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>98 241</u> 91 454	<u>105 051</u> 91 454	<u>109 618</u> 91 454
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>94 650</u> 87 894	<u>101 516</u> 87 894	<u>106 120</u> 87 894
222-101-0305		3	1	1350	<u>71 200</u> 67 136	<u>74 937</u> 67 136	<u>77 443</u> 67 136
222-101-0306		3	1	1340	<u>68 703</u> 64 708	<u>72 412</u> 64 708	<u>74 900</u> 64 708
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>81 942</u> 77 687	<u>85 651</u> 77 687	<u>88 139</u> 77 687
222-101-0400		3					



222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>77 652</u> 73 728	<u>95 255</u> 73 728	<u>112 928</u> 73 728	<u>102 902</u> 73 728	<u>88 847</u> 73 728	<u>82 515</u> 73 728
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>79 572</u> 75 581	<u>97 390</u> 75 581	<u>115 280</u> 75 581	<u>105 131</u> 75 581	<u>90 904</u> 75 581	<u>84 494</u> 75 581
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>64 742</u> 62 061	<u>75 088</u> 62 061	<u>85 475</u> 62 061	<u>79 583</u> 62 061	<u>71 322</u> 62 061	<u>67 600</u> 62 061
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>70 606</u> 67 751	<u>81 383</u> 67 751	<u>92 203</u> 67 751	<u>86 065</u> 67 751	<u>77 460</u> 67 751	<u>73 583</u> 67 751
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>85 436</u> 82 144	<u>97 291</u> 82 144	<u>109 194</u> 82 144	<u>102 441</u> 82 144	<u>92 976</u> 82 144	<u>88 711</u> 82 144
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>134 248</u> 129 097	<u>152 713</u> 129 097	<u>171 251</u> 129 097	<u>160 734</u> 129 097	<u>145 992</u> 129 097	<u>139 349</u> 129 097

**222-102.**

222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>80 141</u> 73 728	<u>86 923</u> 73 728	<u>91 471</u> 73 728
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>82 091</u> 75 581	<u>88 957</u> 75 581	<u>93 560</u> 75 581
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>66 205</u> 62 061	<u>70 191</u> 62 061	<u>72 864</u> 62 061
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>72 130</u> 67 751	<u>76 282</u> 67 751	<u>79 067</u> 67 751
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>87 113</u> 82 144	<u>91 680</u> 82 144	<u>94 743</u> 82 144
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>136 859</u> 129 097	<u>143 973</u> 129 097	<u>148 744</u> 129 097

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>212 247</u> 206 980	<u>201 041</u> 183 389	<u>157 218</u> 153 103	<u>200 984</u> 183 389	<u>217 257</u> 211 931	<u>215 460</u> 206 980
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>184 226</u> 179 356	<u>176 728</u> 168 286	<u>123 494</u> 119 832	<u>172 529</u> 168 286	<u>189 358</u> 184 428	<u>187 363</u> 179 356
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>143 774</u> 139 319	<u>150 855</u> 142 566	<u>107 788</u> 104 260	<u>146 554</u> 142 566	<u>148 853</u> 144 338	<u>146 987</u> 139 319
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>112 365</u> 108 286	<u>119 474</u> 103 438	<u>99 676</u> 96 247	<u>119 418</u> 103 438	<u>117 456</u> 113 316	<u>115 575</u> 108 286
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>109 499</u> 105 446	<u>118 349</u> 102 296	<u>97 392</u> 93 983	<u>118 292</u> 102 296	<u>114 589</u> 110 476	<u>112 717</u> 105 446
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>101 475</u> 97 521				<u>106 581</u> 102 566	<u>104 689</u> 97 521
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>96 540</u> 92 639	<u>202 705</u> 193 789	<u>206 160</u> 193 789	<u>198 396</u> 193 789	<u>101 617</u> 97 657	<u>99 759</u> 92 639
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>124 137</u> 119 934	<u>199 618</u> 190 795	<u>108 424</u> 104 903	<u>195 346</u> 190 795	<u>129 211</u> 124 947	<u>127 328</u> 119 934
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>81 363</u> 77 651	<u>92 892</u> 76 922	<u>105 611</u> 76 922	<u>98 396</u> 76 922	<u>86 471</u> 82 698	<u>84 574</u> 77 651

222-2. ,

222-202.

222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>213 563</u> 206 980	<u>217 036</u> 211 712	<u>217 475</u> 212 146
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>185 510</u> 179 356	<u>189 131</u> 184 203	<u>189 581</u> 184 648
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>145 089</u> 139 319	<u>148 628</u> 144 115	<u>149 073</u> 144 555
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>113 679</u> 108 286	<u>117 230</u> 113 093	<u>117 676</u> 113 534
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>110 817</u> 105 446	<u>114 363</u> 110 253	<u>114 810</u> 110 694
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>102 791</u> 97 521	<u>106 355</u> 102 342	<u>106 802</u> 102 785
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>97 858</u> 92 639	<u>101 393</u> 97 435	<u>101 838</u> 97 875
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>125 444</u> 119 934	<u>128 986</u> 124 725	<u>129 431</u> 125 165
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>82 678</u> 77 651	<u>86 245</u> 82 474	<u>86 692</u> 82 917

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>179 931</u> 175 015	<u>234 704</u> 216 228	<u>258 429</u> 253 088	<u>234 647</u> 216 228	<u>185 618</u> 180 634	<u>183 183</u> 175 015

**222-203.**

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>10 899</u> 10 714	<u>11 354</u> 10 848	<u>11 609</u> 10 848	<u>11 464</u> 10 848	<u>11 001</u> 10 815	<u>10 963</u> 10 714
222-203-0102	5.2		1	45	<u>11 797</u> 11 607	<u>12 247</u> 11 752	<u>12 476</u> 11 752	<u>12 346</u> 11 752	<u>11 888</u> 11 698	<u>11 854</u> 11 607
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>12 273</u> 12 054	<u>12 838</u> 12 204	<u>13 182</u> 12 204	<u>12 987</u> 12 204	<u>12 411</u> 12 190	<u>12 360</u> 12 054
222-203-0104	6.2		1	90	<u>4 185</u> 4 040					
222-203-0105	6.4		1	134	<u>12 799</u> 12 500	<u>13 684</u> 12 656	<u>14 366</u> 12 656	<u>13 979</u> 12 656	<u>13 073</u> 12 770	<u>12 971</u> 12 500
222-203-0200	12767-2016	3								
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>113 971</u> 109 450	<u>126 314</u> 109 450	<u>139 247</u> 109 450	<u>131 910</u> 109 450	<u>121 743</u> 109 450	<u>117 225</u> 109 450
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0301	, 4 949-92	2	1	295	<u>8 882</u> 8 289					

222-202-0100	13015-2012	3					
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>181 263</u> 175 015	<u>185 366</u> 180 385	<u>185 865</u> 180 878

222-203-0100	13015-2012						
222-203-0101	4.4		1	50	<u>10 925</u> 10 714	<u>10 996</u> 10 811	<u>11 005</u> 10 820
222-203-0102	5.2		1	45	<u>11 820</u> 11 607	<u>11 884</u> 11 694	<u>11 892</u> 11 702
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>12 309</u> 12 054	<u>12 405</u> 12 184	<u>12 417</u> 12 196
222-203-0104	6.2		1	90			
222-203-0105	6.4		1	134	<u>12 870</u> 12 500	<u>13 061</u> 12 758	<u>13 085</u> 12 782
222-203-0200	12767-2016	3					
222-203-0201	7-9 , 160	3	1	2540	<u>115 411</u> 109 450	<u>120 318</u> 109 450	<u>123 686</u> 109 450
222-203-0300	949-92	2					
222-203-0301	949-92 , 4	2	1	295			



222-203-0302	949-92 , 6	2	1	300			
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>8 223</u> 7 635	<u>8 653</u> 8 217	<u>8 707</u> 8 270
222-203-0400	949-92	2					
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314			
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314			

222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91			
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>10 420</u> 9 577	<u>11 098</u> 10 478	<u>11 182</u> 10 561
222-301-0300	9818-2015	2					



222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 125</u> 7 733					

**222-302.**

222-302-0100	961-93									
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>34 135</u> 32 768	<u>38 896</u> 33 177	<u>43 351</u> 33 177	<u>40 824</u> 33 177	<u>35 921</u> 34 533	<u>35 260</u> 32 768
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>34 145</u> 32 811					
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>40 790</u> 39 307				<u>43 972</u> 39 307	<u>42 238</u> 39 307
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>39 147</u> 37 500	<u>44 939</u> 37 969	<u>50 412</u> 37 969	<u>47 307</u> 37 969	<u>41 341</u> 39 668	<u>40 528</u> 37 500
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>44 033</u> 42 329					
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>48 499</u> 46 620					
222-302-0111	36.12-5		1	1300	<u>47 702</u> 45 856					
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>139 220</u> 134 168	<u>151 757</u> 134 168	<u>164 894</u> 134 168	<u>157 441</u> 134 168	<u>147 115</u> 134 168	<u>142 526</u> 134 168

222-301-0301	9818-2015	2	1	333			

222-302-0100	961-93						
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>34 596</u> 32 768	<u>35 842</u> 34 455	<u>35 999</u> 34 609
222-302-0103	24.13-6		1	950			
222-302-0105	27.12-5		1	975	<u>41 541</u> 39 307	<u>43 425</u> 39 307	<u>44 718</u> 39 307
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>39 712</u> 37 500	<u>41 244</u> 39 572	<u>41 436</u> 39 762
222-302-0108	33.12-5		1	1200			
222-302-0109	33.13-6		1	1325			
222-302-0111	36.12-5		1	1300			
222-302-0200	961-93	3					
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>140 683</u> 134 168	<u>145 668</u> 134 168	<u>149 089</u> 134 168

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 457</u> 7 090	<u>6 183</u> 5 772	<u>8 549</u> 8 304	<u>5 960</u> 5 772	<u>6 424</u> 5 772	<u>8 211</u> 7 090
225-101-0102	7-6		1	250	<u>9 632</u> 8 280					
225-101-0103	7-9		1	380	<u>15 332</u> 14 732	<u>17 252</u> 16 059	<u>17 669</u> 16 059	<u>16 598</u> 16 059	<u>16 108</u> 15 499	<u>15 820</u> 14 732
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 129</u> 6 315	<u>8 252</u> 6 315	<u>9 315</u> 6 315	<u>8 742</u> 6 315	<u>7 861</u> 6 315	<u>7 474</u> 6 315
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 902</u> 14 286	<u>17 872</u> 16 620	<u>18 837</u> 15 183	<u>17 184</u> 16 620	<u>15 719</u> 15 093	<u>15 417</u> 14 286
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 836</u> 16 964	<u>25 330</u> 23 469	<u>25 007</u> 20 323	<u>24 297</u> 23 469	<u>19 060</u> 18 174	<u>18 607</u> 16 964
225-101-0107	13-9		1	750	<u>25 164</u> 21 183				<u>22 417</u> 18 216	<u>23 429</u> 19 876
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 710</u> 18 750	<u>27 510</u> 25 468	<u>17 435</u> 16 503	<u>26 375</u> 25 468	<u>21 057</u> 20 081	<u>20 558</u> 18 750
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>22 799</u> 21 429	<u>36 569</u> 33 535	<u>24 877</u> 23 482	<u>34 849</u> 33 535	<u>24 840</u> 23 446	<u>24 084</u> 21 429
225-101-0110	20-6		1	980	<u>25 487</u> 24 107	<u>45 563</u> 42 474	<u>39 248</u> 30 430	<u>43 877</u> 42 474	<u>27 488</u> 26 084	<u>26 747</u> 24 107

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 293</u> 7 090	<u>8 911</u> 7 090	<u>9 076</u> 7 090
225-101-0102	7-6		1	250			
225-101-0103	7-9		1	380	<u>15 532</u> 14 732	<u>16 073</u> 15 465	<u>16 141</u> 15 532
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 389</u> 6 315	<u>6 692</u> 6 315	<u>6 789</u> 6 315
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 113</u> 14 286	<u>15 683</u> 15 057	<u>15 754</u> 15 128
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 152</u> 16 964	<u>19 006</u> 18 121	<u>19 114</u> 18 227
225-101-0107	13-9		1	750	<u>24 137</u> 20 570	<u>23 926</u> 20 570	<u>24 729</u> 20 570
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 057</u> 18 750	<u>20 997</u> 20 022	<u>21 115</u> 20 139
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>23 325</u> 21 429	<u>24 750</u> 23 356	<u>24 929</u> 23 533
225-101-0110	20-6		1	980	<u>26 003</u> 24 107	<u>27 399</u> 25 996	<u>27 574</u> 26 170

225-101-0111	20-9		1	1480	<u>33 047</u> 31 027	<u>61 047</u> 56 475	<u>52 961</u> 39 768	<u>58 501</u> 56 475	<u>36 068</u> 34 012	<u>34 949</u> 31 027
225-101-0114	15-3		1	320	<u>12 580</u> 8 284	<u>19 318</u> 8 284	<u>25 693</u> 8 284	<u>22 256</u> 8 284	<u>16 968</u> 8 284	<u>14 648</u> 8 284
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>17 218</u> 11 565	<u>26 062</u> 11 565	<u>34 429</u> 11 565	<u>29 918</u> 11 565	<u>22 978</u> 11 565	<u>19 932</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>6 870</u> 6 273	<u>6 605</u> 6 273	<u>7 113</u> 6 974	<u>5 657</u> 5 485	<u>6 695</u> 6 273	<u>6 775</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>20 681</u> 19 940	<u>33 369</u> 31 803	<u>16 117</u> 15 247	<u>32 595</u> 31 803	<u>21 599</u> 20 848	<u>21 259</u> 19 940
225-101-0602	15		1	950	<u>33 797</u> 32 351	<u>70 531</u> 67 225	<u>33 948</u> 32 500	<u>68 897</u> 67 225	<u>35 736</u> 34 267	<u>35 018</u> 32 351
225-101-0603	20		1	1480	<u>59 175</u> 56 845	<u>142 426</u> 136 889	<u>41 481</u> 38 847	<u>139 880</u> 136 889	<u>62 196</u> 59 830	<u>61 077</u> 56 845
225-101-0605	10-1		1	250	<u>25 578</u> 25 000	<u>19 182</u> 18 305	<u>11 819</u> 11 279	<u>18 752</u> 18 305	<u>26 089</u> 25 504	<u>25 900</u> 25 000
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 350</u> 17 857	<u>29 635</u> 28 634	<u>12 877</u> 12 317	<u>29 205</u> 28 634	<u>18 860</u> 18 361	<u>18 671</u> 17 857
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>45 098</u> 37 930	<u>57 804</u> 55 350	<u>27 322</u> 26 250	<u>56 634</u> 55 350	<u>59 060</u> 55 350	<u>43 808</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>31 780</u> 30 655	<u>60 544</u> 58 058	<u>22 316</u> 21 042	<u>59 374</u> 58 058	<u>33 168</u> 32 026	<u>32 654</u> 30 655

225-101-0111	20-9		1	1480	<u>33 825</u> 31 027	<u>35 934</u> 33 880	<u>36 199</u> 34 141
225-101-0114	15-3		1	320	<u>14 141</u> 8 284	<u>9 955</u> 8 284	<u>10 540</u> 8 284
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>19 267</u> 11 565	<u>13 772</u> 11 565	<u>14 540</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016						
225-101-0201	6		1	50	<u>6 807</u> 6 273	<u>7 044</u> 6 273	<u>7 108</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016						
225-101-0601	10		1	450	<u>20 918</u> 19 940	<u>21 559</u> 20 808	<u>21 639</u> 20 887
225-101-0602	15		1	950	<u>34 297</u> 32 351	<u>35 650</u> 34 182	<u>35 820</u> 34 350
225-101-0603	20		1	1480	<u>59 954</u> 56 845	<u>62 062</u> 59 698	<u>62 327</u> 59 960
225-101-0605	10-1		1	250	<u>25 710</u> 25 000	<u>26 066</u> 25 482	<u>26 111</u> 25 526
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 481</u> 17 857	<u>18 837</u> 18 339	<u>18 882</u> 18 383
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>44 241</u> 37 930	<u>47 470</u> 37 930	<u>48 336</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>32 137</u> 30 655	<u>33 106</u> 31 966	<u>33 228</u> 32 086

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>79 513</u> 65 203	<u>102 877</u> 98 069	<u>34 715</u> 32 337	<u>100 502</u> 98 069	<u>105 425</u> 98 069	<u>76 895</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>59 952</u> 57 723	<u>138 607</u> 133 375	<u>96 650</u> 83 422	<u>136 233</u> 133 375	<u>62 769</u> 60 507	<u>61 726</u> 57 723
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>120 661</u> 108 906	<u>113 370</u> 108 906	<u>115 154</u> 108 906	<u>111 306</u> 108 906	<u>115 587</u> 108 906	<u>118 399</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>64 586</u> 62 500	<u>140 526</u> 135 740	<u>142 525</u> 135 740	<u>138 462</u> 135 740	<u>67 035</u> 64 920	<u>66 128</u> 62 500
225-101-0620	10		1	800	<u>36 800</u> 32 299					
225-101-0621	6		1	2260	<u>91 606</u> 79 131					
225-101-0622	10		1	2480	<u>100 735</u> 87 042					

**225-104.**

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>56 342</u> 54 464	<u>57 993</u> 50 625	<u>63 594</u> 50 625	<u>60 416</u> 50 625	<u>58 588</u> 56 683	<u>57 756</u> 54 464
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>110 766</u> 107 143	<u>118 174</u> 103 962	<u>128 866</u> 103 962	<u>122 800</u> 103 962	<u>115 053</u> 111 378	<u>113 465</u> 107 143

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>77 773</u> 65 203	<u>84 327</u> 65 203	<u>86 084</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>60 678</u> 57 723	<u>62 644</u> 60 383	<u>62 891</u> 60 627
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>119 163</u> 108 906	<u>124 832</u> 108 906	<u>126 360</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>65 217</u> 62 500	<u>66 927</u> 64 813	<u>67 141</u> 65 025
225-101-0620	10		1	800			
225-101-0621	6		1	2260			
225-101-0622	10		1	2480			

225-104-0100	30 224547-2016						
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>56 921</u> 54 464	<u>58 488</u> 56 585	<u>58 685</u> 56 779
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>111 871</u> 107 143	<u>114 863</u> 111 191	<u>115 239</u> 111 562



225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>98 899</u> 92 112					
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>148 351</u> 138 170					
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>195 781</u> 182 246					
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>98 560</u> 90 809					
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>178 019</u> 165 802					
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>193 459</u> 178 031					
225-104-0210	3.150		1	2300	<u>227 467</u> 211 856					
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>305 664</u> 284 642					
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>135 520</u> 124 621					
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>257 138</u> 239 491					
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>230 093</u> 208 613					
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>170 481</u> 156 958					

225-104-0200	30 24547-2016						
225-104-0201	1.100		1	1000			
225-104-0202	1.150		1	1500			
225-104-0203	1.200		1	2000			
225-104-0205	2.100		1	1200			
225-104-0206	2.150		1	1800			
225-104-0207	2.200		1	2400			
225-104-0210	3.150		1	2300			
225-104-0211	3.200		1	3100			
225-104-0213	4.100		1	1700			
225-104-0214	4.150		1	2600			
225-104-0215	4.200		1	3500			
225-104-0217	5.100		1	2100			

225-104-0219	5.200		1	4300	<u>348 083</u> 320 411					
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>162 686</u> 147 861					
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>316 136</u> 286 667					
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>351 248</u> 328 362					
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>483 021</u> 449 795					
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>650 601</u> 605 847					
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>395 890</u> 368 735					
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>162 982</u> 150 090					
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>136 562</u> 127 582					
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>182 610</u> 169 818					
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>240 743</u> 223 902					
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>367 095</u> 340 990					

					,			
225-104-0219	5.200		1	4300				
225-104-0221	6.100		1	2400				
225-104-0223	6.200		1	4800				
225-104-0225	7.100		1	3300				
225-104-0226	7.150		1	4900				
225-104-0227	7.200		1	6600				
225-104-0232	9.100		1	4000				
225-104-0240	19.200		1	2000				
225-104-0300	30 24547-2016							
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300				
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900				
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500				
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900				

225-104-0305	11-170		1	2700	<u>216 035</u> 198 709					
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>295 613</u> 270 425					
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>382 014</u> 347 860					
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>770 710</u> 714 390					
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>194 837</u> 178 897					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>323 925</u> 293 818					
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>219 562</u> 201 956					
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>260 152</u> 240 968					
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000	<u>335 159</u> 312 939					
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>320 336</u> 298 407					

225-104-0305	11-170		1	2700			
225-104-0307	12-170		1	4000			
225-104-0309	13-170		1	5500			
225-104-0312	14-170		1	8500			
225-104-0400	30 24547-2016						
225-104-0401	15-170		1	2500			
225-104-0406	17-170		1	4900			
225-104-0500	30, 35 24547-2016						
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700			
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800			
225-104-0505	3.100 ( 82)		1	2000			
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000			

225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>295 388</u> 271 601					
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>632 422</u> 584 032					
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>387 308</u> 359 372					
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>396 660</u> 366 975					
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>439 250</u> 405 600					
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>894 276</u> 826 668					
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>549 034</u> 506 972					
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>1 117 843</u> 1 033 332					
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>477 926</u> 441 171					
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>1 033 457</u> 958 425					
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>553 576</u> 509 861					
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>758 148</u> 699 468					
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>580 493</u> 534 685					

					,			
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300				
225-104-0510	5.200		1	4600				
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600				
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800				
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200				
225-104-0516	8.200		1	6400				
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000				
225-104-0518	9.200		1	8000				
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500				
225-104-0520	10.200		1	7000				
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200				
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600				
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400				



225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>763 155</u> 702 812					
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>1 620 870</u> 1 498 329					
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>1 080 759</u> 998 540					
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>2 179 793</u> 2 014 997					
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>824 737</u> 760 057					
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>1 230 402</u> 1 143 685					
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>1 975 745</u> 1 858 765					
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>958 066</u> 868 082	<u>1 011 332</u> 989 330	<u>916 307</u> 868 082	<u>995 002</u> 973 194	<u>919 250</u> 868 082	<u>940 913</u> 868 082
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>1 322 484</u> 1 218 313	<u>1 421 530</u> 1 393 674	<u>1 276 594</u> 1 218 313	<u>1 403 585</u> 1 375 942	<u>1 277 714</u> 1 218 313	<u>1 303 635</u> 1 218 313
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 871 945</u> 2 708 443					
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>293 002</u> 272 391					
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>329 617</u> 304 376					
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>459 120</u> 425 863					

225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800			
225-104-0528	14.200		1	11600			
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800			
225-104-0530	15.200		1	15600			
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200			
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000			
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000			
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>946 705</u> 868 082	<u>989 699</u> 868 082	<u>1 001 283</u> 868 082
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>1 309 999</u> 1 218 313	<u>1 357 246</u> 1 218 313	<u>1 369 975</u> 1 218 313
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700			
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900			
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400			
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100			

225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>603 688</u> 561 338						
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>742 463</u> 690 350						
225-104-0600	30, 35 24547-2016										
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900	<u>343 913</u> 314 480						
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700	<u>457 830</u> 419 904						
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>241 669</u> 220 500						
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>265 793</u> 240 239						
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>355 701</u> 322 125						
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>461 660</u> 418 182						
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>561 664</u> 507 619						
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>717 707</u> 644 954						
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>1 023 014</u> 925 497	<u>962 652</u> 925 497	<u>977 583</u> 925 497	<u>945 620</u> 925 497	<u>980 936</u> 925 497	<u>1 004 353</u> 925 497	

**225-105.**

225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900			
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800			
225-104-0600	30, 35 24547-2016						
225-104-0602	28 ( 101)		1	2900			
225-104-0603	29 ( 104)		1	3700			
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100			
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600			
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400			
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400			
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500			
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500			
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>1 010 654</u> 925 497	<u>1 057 428</u> 925 497	<u>1 070 030</u> 925 497

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>104 676</u> 87 758	<u>108 550</u> 105 173	<u>95 957</u> 87 758	<u>105 140</u> 101 804	<u>97 319</u> 87 758	<u>101 094</u> 87 758
225-105-0103	5		1	1400	<u>35 442</u> 33 482	<u>64 347</u> 57 160	<u>68 286</u> 57 160	<u>64 768</u> 57 160	<u>38 300</u> 36 306	<u>37 242</u> 33 482
225-105-0107	8		1	2900	<u>151 588</u> 125 926	<u>150 925</u> 145 945	<u>138 280</u> 125 926	<u>145 721</u> 140 803	<u>140 424</u> 125 926	<u>146 122</u> 125 926
225-105-0109	9		1	2200	<u>47 628</u> 44 643	<u>113 236</u> 109 473	<u>103 758</u> 94 408	<u>109 288</u> 105 572	<u>52 118</u> 49 080	<u>50 455</u> 44 643

**225-107.**

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>17 668</u> 14 975						
225-107-0102	19		1	500	<u>31 642</u> 27 109						
225-107-0103	20		1	600	<u>39 288</u> 33 823						

225-105-0100	30 13015-2012						
225-105-0101	4		1	1900	<u>102 303</u> 87 758	<u>111 280</u> 87 758	<u>113 699</u> 87 758
225-105-0103	5		1	1400	<u>36 179</u> 33 482	<u>38 174</u> 36 181	<u>38 424</u> 36 428
225-105-0107	8		1	2900	<u>147 967</u> 125 926	<u>161 669</u> 125 926	<u>165 360</u> 125 926
225-105-0109	9		1	2200	<u>48 785</u> 44 643	<u>51 919</u> 48 884	<u>52 313</u> 49 273

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012						
225-107-0101	18		1	300			
225-107-0102	19		1	500			
225-107-0103	20		1	600			

225-107-0104	42		1	2000	<u>112 806</u> 94 946					
225-107-0105	43		1	1500	<u>86 405</u> 72 975					
225-107-0106	44		1	1300	<u>74 663</u> 63 028					
225-107-0107	45		1	1100	<u>66 477</u> 56 567					
225-107-0108	46		1	1000	<u>58 481</u> 49 511					
225-107-0109	1		1	1000	<u>56 549</u> 47 616	<u>63 335</u> 61 484	<u>51 960</u> 47 616	<u>61 540</u> 59 711	<u>52 666</u> 47 616	<u>54 664</u> 47 616
225-107-0110	2		1	1300	<u>71 755</u> 60 177	<u>80 050</u> 77 670	<u>65 789</u> 60 177	<u>77 717</u> 75 365	<u>66 721</u> 60 177	<u>69 305</u> 60 177
225-107-0111	3		1	1600	<u>113 255</u> 98 516	<u>129 664</u> 126 367	<u>105 913</u> 98 516	<u>126 793</u> 123 529	<u>106 863</u> 98 516	<u>110 239</u> 98 516
225-107-0112	4		1	1100	<u>66 916</u> 56 997	<u>75 558</u> 73 452	<u>61 868</u> 56 997	<u>73 584</u> 71 502	<u>62 607</u> 56 997	<u>64 842</u> 56 997
225-107-0113	5		1	1500	<u>84 169</u> 70 783	<u>93 990</u> 91 226	<u>77 286</u> 70 783	<u>91 299</u> 88 566	<u>78 349</u> 70 783	<u>81 342</u> 70 783
225-107-0114	11		1	300	<u>15 114</u> 12 470	<u>13 576</u> 12 470	<u>13 737</u> 12 470	<u>13 096</u> 12 470	<u>14 127</u> 12 470	<u>14 548</u> 12 470
225-107-0115	12		1	500	<u>28 280</u> 23 814	<u>25 718</u> 23 814	<u>25 986</u> 23 814	<u>24 917</u> 23 814	<u>26 636</u> 23 814	<u>27 338</u> 23 814
225-107-0116	13		1	600	<u>35 585</u> 30 192	<u>32 510</u> 30 192	<u>32 831</u> 30 192	<u>31 549</u> 30 192	<u>33 611</u> 30 192	<u>34 454</u> 30 192

225-107-0104	42		1	2000			
225-107-0105	43		1	1500			
225-107-0106	44		1	1300			
225-107-0107	45		1	1100			
225-107-0108	46		1	1000			
225-107-0109	1		1	1000	<u>55 301</u> 47 616	<u>60 025</u> 47 616	<u>61 298</u> 47 616
225-107-0110	2		1	1300	<u>70 132</u> 60 177	<u>76 274</u> 60 177	<u>77 929</u> 60 177
225-107-0111	3		1	1600	<u>111 258</u> 98 516	<u>118 817</u> 98 516	<u>120 854</u> 98 516
225-107-0112	4		1	1100	<u>65 543</u> 56 997	<u>70 740</u> 56 997	<u>72 140</u> 56 997
225-107-0113	5		1	1500	<u>82 296</u> 70 783	<u>89 383</u> 70 783	<u>91 293</u> 70 783
225-107-0114	11		1	300	<u>14 739</u> 12 470	<u>16 156</u> 12 470	<u>16 538</u> 12 470
225-107-0115	12		1	500	<u>27 656</u> 23 814	<u>30 018</u> 23 814	<u>30 655</u> 23 814
225-107-0116	13		1	600	<u>34 835</u> 30 192	<u>37 670</u> 30 192	<u>38 434</u> 30 192



**225-108.**

225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>104 437</u> 100 446	<u>97 059</u> 80 985	<u>109 799</u> 80 985	<u>102 572</u> 80 985	<u>109 540</u> 105 489	<u>107 653</u> 100 446	

**225-109.**

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>140 888</u> 120 912	<u>129 614</u> 120 912	<u>130 792</u> 120 912	<u>126 091</u> 120 912	<u>133 653</u> 120 912	<u>136 741</u> 120 912	
225-109-0102	2		1	2900	<u>178 796</u> 152 601	<u>163 935</u> 152 601	<u>165 488</u> 152 601	<u>159 291</u> 152 601	<u>169 260</u> 152 601	<u>173 330</u> 152 601	
225-109-0103	3		1	5200	<u>322 887</u> 275 871	<u>296 240</u> 275 871	<u>299 024</u> 275 871	<u>287 912</u> 275 871	<u>305 787</u> 275 871	<u>313 085</u> 275 871	
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>66 033</u> 62 500	<u>142 365</u> 132 573	<u>143 704</u> 132 573	<u>138 361</u> 132 573	<u>71 136</u> 67 542	<u>69 246</u> 62 500	
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>204 647</u> 178 984						
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>107 683</u> 101 786	<u>236 472</u> 220 075	<u>238 721</u> 220 075	<u>229 746</u> 220 075	<u>116 255</u> 110 257	<u>113 081</u> 101 786	
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>335 047</u> 290 764						

225-108-0100	13015-2012	3					
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>105 753</u> 100 446	<u>109 314</u> 105 265
						<u>109 761</u> 105 707	

225-109-0100	20	13015-2012					
225-109-0101	1		1	2200	<u>138 141</u> 120 912	<u>148 535</u> 120 912	<u>151 336</u> 120 912
225-109-0102	2		1	2900	<u>175 176</u> 152 601	<u>188 877</u> 152 601	<u>192 569</u> 152 601
225-109-0103	3		1	5200	<u>316 395</u> 275 871	<u>340 963</u> 275 871	<u>347 582</u> 275 871
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>67 349</u> 62 500	<u>70 910</u> 67 319	<u>71 357</u> 67 761
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100			
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>109 893</u> 101 786	<u>115 876</u> 109 882	<u>116 627</u> 110 624
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400			

225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>231 208</u> 196 943	<u>205 397</u> 198 781	<u>213 770</u> 196 943	<u>198 578</u> 192 043	<u>216 323</u> 196 943	<u>224 045</u> 196 943
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>389 207</u> 330 720	<u>344 926</u> 333 686	<u>359 379</u> 330 720	<u>333 261</u> 322 160	<u>363 796</u> 330 720	<u>376 955</u> 330 720
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>167 695</u> 142 499	<u>148 343</u> 143 504	<u>154 846</u> 142 499	<u>143 319</u> 138 539	<u>156 748</u> 142 499	<u>162 417</u> 142 499
225-109-0111	78		1	6200	<u>415 495</u> 364 047					
225-109-0112	79		1	2000	<u>130 966</u> 114 430					
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>256 617</u> 217 160	<u>226 205</u> 218 682	<u>236 425</u> 217 160	<u>218 309</u> 210 880	<u>239 469</u> 217 160	<u>248 323</u> 217 160
225-109-0200	20  13015-2012									
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>93 569</u> 79 215	<u>86 952</u> 84 161	<u>86 226</u> 79 215	<u>84 081</u> 81 324	<u>87 331</u> 79 215	<u>90 553</u> 79 215
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>162 577</u> 140 938					
225-109-0203	32		1	2300	<u>152 554</u> 135 873					
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>74 165</u> 70 536	<u>167 977</u> 163 235	<u>169 091</u> 157 463	<u>163 490</u> 158 802	<u>79 268</u> 75 578	<u>77 378</u> 70 536
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>173 218</u> 151 966					
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>102 039</u> 96 429	<u>228 127</u> 221 022	<u>224 936</u> 207 225	<u>220 949</u> 213 929	<u>110 203</u> 104 496	<u>107 179</u> 96 429

225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>226 463</u> 196 943	<u>244 417</u> 196 943	<u>249 254</u> 196 943
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>381 092</u> 330 720	<u>411 802</u> 330 720	<u>420 076</u> 330 720
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>164 199</u> 142 499	<u>177 428</u> 142 499	<u>180 992</u> 142 499
225-109-0111	78		1	6200			
225-109-0112	79		1	2000			
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>251 124</u> 217 160	<u>271 912</u> 217 160	<u>277 513</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012						
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>91 571</u> 79 215	<u>99 130</u> 79 215	<u>101 167</u> 79 215
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100			
225-109-0203	32		1	2300			
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>75 481</u> 70 536	<u>79 042</u> 75 355	<u>79 489</u> 75 797
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000			
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>104 143</u> 96 429	<u>109 842</u> 104 139	<u>110 557</u> 104 846



225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>315 136</u> 276 617	<u>338 287</u> 276 617	<u>344 524</u> 276 617
225-109-0209	77		1	6800			

225-201-0100	13015-2012						
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>47 801</u> 44 196	<u>50 472</u> 47 811	<u>50 807</u> 48 142
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>39 424</u> 34 375	<u>43 453</u> 39 826	<u>43 958</u> 40 326
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>46 832</u> 39 732	<u>52 588</u> 47 520	<u>53 310</u> 48 234

225-202-1100	13015-2012	3					



225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>76 397</u> 71 481	<u>80 002</u> 76 331	<u>80 453</u> 76 776	

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>90 707</u> 85 566	<u>94 263</u> 90 385	<u>94 711</u> 90 827	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 562</u> 78 520	<u>87 123</u> 83 339	<u>87 570</u> 83 781	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>50 002</u> 25 379	<u>61 998</u> 25 379	<u>65 197</u> 25 379	
225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>83 428</u> 78 321	<u>86 950</u> 83 123	<u>87 396</u> 83 563	

225-204-0100	13015-2012							



225-204-0101	1-		1	2500	<u>297 399</u> 288 186					
225-204-0102	2-		1	3000	<u>320 839</u> 310 489					
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>245 619</u> 236 744					
225-204-0106	5-		1	6500	<u>955 240</u> 927 715					
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 105 786</u> 1 073 956					
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 798 025</u> 1 748 427					
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 836 195</u> 1 784 497					
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>214 005</u> 207 779					
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>141 197</u> 135 182					
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>215 991</u> 208 509					
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>247 880</u> 239 096					
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>334 899</u> 323 732					
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>385 402</u> 373 245					

					,			
225-204-0101	1-		1	2500				
225-204-0102	2-		1	3000				
225-204-0103	2- -		1	3000				
225-204-0106	5-		1	6500				
225-204-0107	5-		1	7500				
225-204-0108	1-		1	10600				
225-204-0109	2-		1	11600				
225-204-0112	1-2		1	1500				
225-204-0113	2-2		1	2400				
225-204-0114	2-0		1	2400				
225-204-0116	3-0		1	2900				
225-204-0117	4-2		1	3400				
225-204-0118	4-4		1	3400				

225-204-0120	5-2		1	4480	<u>340 015</u> 327 287					
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>355 424</u> 342 394					
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>467 581</u> 450 565					
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>468 678</u> 451 912					
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>573 246</u> 552 941					
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>785 995</u> 761 519					
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>603 834</u> 582 929					
225-204-0129	3-		1	4300	<u>349 832</u> 337 155					
225-204-0131	5-		1	6250	<u>505 855</u> 487 480					
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 022 635</u> 992 436					
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>212 139</u> 204 733					
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>199 116</u> 192 533					
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>148 750</u> 141 909					

					,			
225-204-0120	5-2		1	4480				
225-204-0121	5-4		1	4480				
225-204-0122	6-2		1	5800				
225-204-0123	6-4		1	5600				
225-204-0124	6-0		1	6700				
225-204-0125	6-2		1	6700				
225-204-0126	6-4		1	6700				
225-204-0129	3-		1	4300				
225-204-0131	5-		1	6250				
225-204-0132	5-		1	7500				
225-204-0150	2-05		1	2400				
225-204-0151	2-05		1	1980				
225-204-0152	3-05		1	2900				

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>145 637</u> 139 399					
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>191 328</u> 183 112					
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>287 267</u> 277 711					
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>372 080</u> 358 696					
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>499 254</u> 481 009					
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 009 668</u> 980 738					
225-204-0176	-2		1	3640	<u>290 650</u> 280 026					
225-204-0178	-4		1	2180	<u>216 698</u> 209 499					
225-204-0179	-5		1	2760	<u>263 150</u> 254 256					
225-204-0180	-6		1	2720	<u>555 286</u> 540 718					
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>382 061</u> 371 187					
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>418 672</u> 406 404					
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>320 107</u> 309 163					

					,			
225-204-0153	3-05		1	2500				
225-204-0154	4-05		1	3300				
225-204-0155	4-05		1	2900				
225-204-0164	3- 5		1	4500				
225-204-0165	5- 5		1	6250				
225-204-0167	6- 5		1	6750				
225-204-0176	-2		1	3640				
225-204-0178	-4		1	2180				
225-204-0179	-5		1	2760				
225-204-0180	-6		1	2720				
225-204-0181	15.15		1	2500				
225-204-0182	18.18		1	3000				
225-204-0183	4-1/5		1	3450				

225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>362 159</u> 350 458					
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 142 329</u> 1 111 474					
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>302 748</u> 292 821					
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>413 327</u> 399 472					
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>292 053</u> 280 576					
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>315 275</u> 303 039					
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>329 578</u> 317 061					
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>367 026</u> 351 374					
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>392 931</u> 376 770					
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>375 996</u> 361 047					
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>362 482</u> 347 798					
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>265 883</u> 254 920					
225-204-0200	13015-2012		1	4250						

					,			
225-204-0184	4-2-		1	3400				
225-204-0185	5- -350		1	6250				
225-204-0186	4-1/5		1	2950				
225-204-0187	3- -0		1	4250				
225-204-0188	3- -		1	4250				
225-204-0189	5-2-		1	4475				
225-204-0190	5-4-		1	4475				
225-204-0191	5- 5 -		1	6250				
225-204-0192	5- -		1	6250				
225-204-0193	6-2-		1	5600				
225-204-0195	6-4-		1	5600				
225-204-0196	3- 5 -		1	4250				
225-204-0200	13015-2012		1	4250				



225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>215 981</u> 209 473					
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>239 351</u> 231 979					
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>289 709</u> 280 781					
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>396 574</u> 383 752					
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>405 649</u> 392 648					
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>454 545</u> 439 882					
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>463 620</u> 448 779					
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>548 400</u> 530 815					
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>620 825</u> 600 291					
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>628 031</u> 607 356					
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>388 212</u> 376 162					
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>492 008</u> 476 909					
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>622 318</u> 603 824					

					,			
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680				
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980				
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400				
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730				
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730				
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250				
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250				
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050				
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180				
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280				
225-204-0212	2 2,3-		1	4030				
225-204-0213	2 3,0-		1	4650				

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>717 296</u> 696 195					
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>681 931</u> 661 524					
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>724 622</u> 704 961					
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>652 878</u> 633 786					
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>750 794</u> 729 037					
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>527 242</u> 511 451					
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>707 884</u> 685 075					
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>876 232</u> 848 363					
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>927 497</u> 900 043					
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 108 454</u> 1 075 760					
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>835 946</u> 810 287					
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 029 448</u> 998 304					
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 138 348</u> 1 105 068					

					,			
225-204-0214	2 3,6-		1	5200				
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200				
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030				
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650				
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200				
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030				
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600				
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900				
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850				
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100				
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850				
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100				
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100				

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>967 470</u> 939 165					
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 246 746</u> 1 210 394					
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 103 595</u> 1 072 620					
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 204 841</u> 1 169 310					
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>997 231</u> 968 342					
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 275 440</u> 1 238 525					
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>42 399</u> 41 071	<u>70 805</u> 68 016	<u>68 513</u> 64 676	<u>69 515</u> 68 016	<u>43 930</u> 42 584	<u>43 363</u> 41 071
225-204-0302	95-1		1	750	<u>35 171</u> 33 929	<u>46 732</u> 42 642	<u>48 842</u> 42 642	<u>46 958</u> 42 642	<u>36 701</u> 35 441	<u>36 135</u> 33 929
225-204-0303	95-2		1	750	<u>44 658</u> 43 304	<u>49 977</u> 44 749	<u>53 796</u> 44 749	<u>51 629</u> 44 749	<u>46 189</u> 44 816	<u>45 622</u> 43 304
225-204-0304	95-3		1	800	<u>63 338</u> 60 461					
225-204-0307	105		1	1175	<u>97 187</u> 92 879					
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>53 715</u> 51 786	<u>92 465</u> 88 314	<u>66 253</u> 52 433	<u>90 443</u> 88 314	<u>56 114</u> 54 156	<u>55 225</u> 51 786

225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900			
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800			
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900			
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800			
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900			
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800			
225-204-0300	2387-2013						
225-204-0301	95-2		1	750	<u>42 794</u> 41 071	<u>43 862</u> 42 517	<u>43 996</u> 42 650
225-204-0302	95-1		1	750	<u>35 565</u> 33 929	<u>36 634</u> 35 374	<u>36 768</u> 35 507
225-204-0303	95-2		1	750	<u>45 053</u> 43 304	<u>46 121</u> 44 749	<u>46 255</u> 44 882
225-204-0304	95-3		1	800			
225-204-0307	105		1	1175			
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>54 333</u> 51 786	<u>56 007</u> 54 051	<u>56 218</u> 54 258

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>70 376</u> 68 304	<u>82 869</u> 78 094	<u>83 472</u> 78 094	<u>81 068</u> 78 094	<u>72 672</u> 70 573	<u>71 821</u> 68 304
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>62 076</u> 58 611					
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>54 111</u> 52 232	<u>60 442</u> 52 885	<u>66 171</u> 52 885	<u>62 921</u> 52 885	<u>56 408</u> 54 501	<u>55 557</u> 52 232
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>68 574</u> 66 518	<u>75 686</u> 67 801	<u>81 439</u> 67 801	<u>78 175</u> 67 801	<u>70 881</u> 68 797	<u>70 026</u> 66 518
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>190 051</u> 179 069					
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>190 051</u> 179 069					
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>190 051</u> 179 069					
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>208 159</u> 201 786	<u>227 981</u> 203 404	<u>246 057</u> 203 404	<u>235 803</u> 203 404	<u>215 405</u> 208 946	<u>212 722</u> 201 786
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>190 051</u> 179 069					
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>190 051</u> 179 069					
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>61 430</u> 59 821	<u>61 792</u> 56 049	<u>65 865</u> 56 049	<u>63 554</u> 56 049	<u>63 063</u> 61 435	<u>62 458</u> 59 821
225-204-0602	2		1	675	<u>45 930</u> 44 643	<u>45 394</u> 40 681	<u>48 831</u> 40 681	<u>46 881</u> 40 681	<u>47 308</u> 46 004	<u>46 798</u> 44 643

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>70 968</u> 68 304	<u>72 570</u> 70 472	<u>72 771</u> 70 671
225-204-0310	105-5		1	1100			
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>54 703</u> 52 232	<u>56 306</u> 54 401	<u>56 507</u> 54 600
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>69 169</u> 66 518	<u>70 778</u> 68 696	<u>70 981</u> 68 896
225-204-0314	164-9,3		1	3550			
225-204-0315	164-10,3		1	3550			
225-204-0316	164-10,7		1	3550			
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>210 027</u> 201 786	<u>215 084</u> 208 629	<u>215 719</u> 209 257
225-204-0318	164-12,7		1	3550			
225-204-0319	164-14,3		1	3550			
225-204-0600	937-92						
225-204-0601	1		1	800	<u>61 851</u> 59 821	<u>62 990</u> 61 364	<u>63 134</u> 61 505
225-204-0602	2		1	675	<u>46 285</u> 44 643	<u>47 247</u> 45 944	<u>47 368</u> 46 063



225-204-0603	3		1	550	<u>39 466</u> 38 393	<u>38 217</u> 34 353	<u>41 018</u> 34 353	<u>39 429</u> 34 353	<u>40 588</u> 39 502	<u>40 173</u> 38 393
225-204-0604	4		1	475	<u>36 672</u> 35 714	<u>35 018</u> 31 641	<u>37 436</u> 31 641	<u>36 064</u> 31 641	<u>37 641</u> 36 672	<u>37 282</u> 35 714
225-204-0605	5		1	400	<u>28 456</u> 27 679	<u>26 285</u> 23 504	<u>28 322</u> 23 504	<u>27 167</u> 23 504	<u>29 272</u> 28 485	<u>28 970</u> 27 679
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 360</u> 18 849					
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1006	3-		1	1750	<u>185 650</u> 179 642					
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>305 300</u> 296 351					
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>201 619</u> 194 689					
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>346 567</u> 335 341					
225-204-1313	32.9		1	725	<u>74 001</u> 71 569					
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>68 262</u> 65 943					

225-204-0603	3		1	550	<u>39 755</u> 38 393	<u>40 539</u> 39 453	<u>40 637</u> 39 550
225-204-0604	4		1	475	<u>36 922</u> 35 714	<u>37 598</u> 36 630	<u>37 683</u> 36 714
225-204-0605	5		1	400	<u>28 666</u> 27 679	<u>29 236</u> 28 450	<u>29 308</u> 28 520
225-204-0800	2386-2013						
225-204-0803	33-2		1	250			
225-204-1000	- 13015-2012						
225-204-1006	3-		1	1750			
225-204-1300	13015-2012						
225-204-1302	1		1	2190			
225-204-1309	35-10		1	2200			
225-204-1310	35-15		1	3275			
225-204-1313	32.9		1	725			
225-204-1314	32.9-1		1	725			

225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>61 723</u> 59 532					
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>46 868</u> 45 982	<u>44 611</u> 42 037	<u>46 138</u> 42 037	<u>45 272</u> 42 037	<u>47 480</u> 46 587	<u>47 253</u> 45 982
225-204-1402	2.8		1	800	<u>75 435</u> 73 661	<u>76 084</u> 70 061	<u>80 158</u> 70 061	<u>77 847</u> 70 061	<u>77 068</u> 75 274	<u>76 463</u> 73 661
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>113 830</u> 111 161	<u>117 123</u> 108 030	<u>123 234</u> 108 030	<u>119 767</u> 108 030	<u>116 280</u> 113 581	<u>115 373</u> 111 161
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>165 328</u> 161 607	<u>171 533</u> 159 107	<u>179 680</u> 159 107	<u>175 058</u> 159 107	<u>168 593</u> 164 834	<u>167 384</u> 161 607
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>163 674</u> 158 601					
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>197 902</u> 191 754					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1512	1		1	500	<u>37 603</u> 36 607	<u>36 084</u> 32 545	<u>38 630</u> 32 545	<u>37 186</u> 32 545	<u>38 624</u> 37 616	<u>38 246</u> 36 607

226.

226-1.

226-102.

225-204-1315	32.9-2		1	725			
225-204-1400	13015-2012						
225-204-1401	1.6		1	300	<u>47 026</u> 45 982	<u>47 453</u> 46 560	<u>47 507</u> 46 613
225-204-1402	2.8		1	800	<u>75 856</u> 73 661	<u>76 996</u> 75 203	<u>77 139</u> 75 344
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>114 462</u> 111 161	<u>116 171</u> 113 474	<u>116 386</u> 113 686
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>166 170</u> 161 607	<u>168 449</u> 164 691	<u>168 735</u> 164 974
225-204-1405	8.4		1	2300			
225-204-1406	10.2		1	2800			
225-204-1500	13015-2012						
225-204-1512	1		1	500	<u>37 866</u> 36 607	<u>38 578</u> 37 571	<u>38 668</u> 37 659

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>769 240</u> 704 318					
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>912 101</u> 844 378	<u>1 032 504</u> 1 013 254	<u>882 869</u> 844 378	<u>1 021 073</u> 1 001 959	<u>992 388</u> 952 433	<u>900 094</u> 844 378
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>857 027</u> 773 718					
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>1 025 504</u> 938 892	<u>1 158 837</u> 1 135 745	<u>986 498</u> 938 892	<u>1 143 583</u> 1 120 673	<u>1 072 849</u> 1 022 515	<u>1 009 482</u> 938 892
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 805 731</u> 1 664 701	<u>2 040 572</u> 2 001 526	<u>1 743 780</u> 1 664 701	<u>2 016 346</u> 1 977 587	<u>1 982 021</u> 1 898 781	<u>1 780 285</u> 1 664 701
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 666 309</u> 1 515 493					
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 883 562</u> 1 728 487					
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 696 049</u> 1 536 044					
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>2 018 220</u> 1 851 899	<u>2 298 038</u> 2 252 969	<u>1 943 879</u> 1 851 899	<u>2 268 967</u> 2 224 243	<u>2 161 090</u> 2 063 780	<u>1 987 684</u> 1 851 899
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>938 000</u> 853 104	<u>932 668</u> 899 509	<u>898 993</u> 853 104	<u>918 045</u> 899 509	<u>948 367</u> 899 509	<u>921 978</u> 853 104
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>1 424 728</u> 1 297 662					
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 477 569</u> 1 342 973					

226-102-0100	13015-2012						
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370			
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>904 148</u> 844 378	<u>934 244</u> 844 378	<u>942 353</u> 844 378
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500			
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>1 014 892</u> 938 892	<u>1 055 051</u> 938 892	<u>1 065 872</u> 938 892
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 788 877</u> 1 664 701	<u>1 852 660</u> 1 664 701	<u>1 869 845</u> 1 664 701
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100			
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100			
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200			
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 997 995</u> 1 851 899	<u>2 074 534</u> 1 851 899	<u>2 095 156</u> 1 851 899
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>927 388</u> 853 104	<u>967 547</u> 853 104	<u>978 367</u> 853 104
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670			
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500			

226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 630 265</u> 1 480 157					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 746 384</u> 1 593 999					
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 660 808</u> 1 501 495					
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 508 729</u> 1 373 522					
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 674 358</u> 1 514 779					
226-102-0118	-9		1	5000	<u>578 195</u> 527 737					
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>315 581</u> 276 533	<u>294 059</u> 276 533	<u>296 308</u> 276 533	<u>287 333</u> 276 533	<u>301 770</u> 276 533	<u>307 665</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>131 175</u> 125 000	<u>403 671</u> 394 264	<u>267 401</u> 232 798	<u>396 134</u> 386 817	<u>139 748</u> 133 471	<u>136 573</u> 125 000
226-102-0302	-18		1	5400	<u>370 208</u> 340 269					
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>206 171</u> 183 742					

226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100			
226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100			
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200			
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500			
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200			
226-102-0118	-9		1	5000			
226-102-0200	13015-2012						
226-102-0205	14		1	4200	<u>310 338</u> 276 533	<u>330 181</u> 276 533	<u>335 528</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015						
226-102-0301	-14		1	4200	<u>133 386</u> 125 000	<u>139 369</u> 133 096	<u>140 120</u> 133 839
226-102-0302	-18		1	5400			
226-102-0400	13015-2012						
226-102-0401	1-4		1	2350			



226-102-0402	1-6		1	4250	<u>297 881</u> 258 789					
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>668 779</u> 595 030					
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>426 240</u> 374 851					
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>179 253</u> 158 526	<u>159 484</u> 155 172	<u>169 158</u> 158 526	<u>155 536</u> 151 271	<u>170 280</u> 158 526	<u>175 107</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>329 795</u> 296 492	<u>309 075</u> 296 492	<u>314 054</u> 296 492	<u>303 174</u> 296 492	<u>315 409</u> 296 492	<u>323 329</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>224 147</u> 198 627	<u>200 311</u> 194 965	<u>211 757</u> 198 627	<u>195 465</u> 190 178	<u>213 102</u> 198 627	<u>219 058</u> 198 627
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>399 822</u> 358 183	<u>373 848</u> 358 183	<u>379 998</u> 358 183	<u>366 416</u> 358 183	<u>381 826</u> 358 183	<u>391 679</u> 358 183
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>355 486</u> 317 220					
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>522 571</u> 472 422	<u>473 418</u> 462 194	<u>499 167</u> 472 422	<u>464 266</u> 453 151	<u>500 929</u> 472 422	<u>512 957</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>608 564</u> 539 516	<u>565 198</u> 539 516	<u>575 064</u> 539 516	<u>552 639</u> 539 516	<u>578 680</u> 539 516	<u>594 804</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>774 032</u> 686 092	<u>665 676</u> 647 552	<u>731 354</u> 686 092	<u>648 987</u> 631 062	<u>735 971</u> 686 092	<u>756 502</u> 686 092
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>49 129</u> 43 863					
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>61 679</u> 54 601					

226-102-0402	1-6		1	4250			
226-102-0403	1-8		1	7750			
226-102-0404	2-6		1	5500			
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>176 507</u> 158 526	<u>186 901</u> 158 526	<u>189 702</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>325 512</u> 296 492	<u>341 718</u> 296 492	<u>346 084</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>220 776</u> 198 627	<u>233 533</u> 198 627	<u>236 970</u> 198 627
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>394 429</u> 358 183	<u>414 839</u> 358 183	<u>420 338</u> 358 183
226-102-0412	600.98.30		1	4000			
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>516 203</u> 472 422	<u>540 299</u> 472 422	<u>546 791</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>599 450</u> 539 516	<u>633 940</u> 539 516	<u>643 232</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>762 421</u> 686 092	<u>806 360</u> 686 092	<u>818 199</u> 686 092
226-102-0419	200.75.15		1	550			
226-102-0420	200.100.15		1	750			

226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>79 752</u> 69 582					
226-102-0423	400.98.25		1	2000	<u>173 050</u> 154 009					
226-102-0425	400.124.25		1	2700	<u>234 569</u> 208 845					
226-102-0427	600.98.30		1	4000	<u>353 059</u> 314 840					
226-102-0429	600.124.30		1	5000	<u>430 126</u> 382 572					
226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>356 811</u> 319 419					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>70 787</u> 67 652					
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>72 057</u> 68 471	<u>85 064</u> 69 327	<u>97 712</u> 69 327	<u>90 537</u> 69 327	<u>77 167</u> 73 519	<u>75 250</u> 68 471
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 450</u> 3 883	<u>4 135</u> 3 883	<u>4 168</u> 3 883	<u>4 037</u> 3 883	<u>4 248</u> 3 883	<u>4 334</u> 3 883
226-102-0702	-2		1	80	<u>14 939</u> 14 020					

226-102-0421	200.150.15		1	1100			
226-102-0423	400.98.25		1	2000			
226-102-0425	400.124.25		1	2700			
226-102-0427	600.98.30		1	4000			
226-102-0429	600.124.30		1	5000			
226-102-0500	13015-2012						
226-102-0502	6		1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497			
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>73 365</u> 68 471	<u>76 940</u> 73 296	<u>77 388</u> 73 738
226-102-0700	13015-2012						
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 373</u> 3 883	<u>4 663</u> 3 883	<u>4 741</u> 3 883
226-102-0702	-2		1	80			

226-102-0704	-9		1	210	<u>10 880</u> 9 024	<u>9 685</u> 9 024	<u>9 917</u> 9 024	<u>9 323</u> 9 024	<u>10 073</u> 9 024	<u>10 484</u> 9 024

**226-103.** ,

226-103-0100	13015-2012											
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>205 017</u> 185 349							
226-103-1100	13015-2012											
226-103-1108	2		1	600	<u>35 213</u> 29 828							
226-103-1109	3		1	700	<u>40 931</u> 34 652							
226-103-1400	13015-2012											
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>18 734</u> 15 394	<u>19 260</u> 18 043	<u>16 990</u> 15 394	<u>18 606</u> 18 043	<u>19 961</u> 18 043	<u>18 018</u> 15 394	<u>18 260</u> 15 394	<u>20 055</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 905</u> 11 874	<u>14 229</u> 13 150	<u>13 299</u> 11 874	<u>13 626</u> 13 150	<u>14 875</u> 13 150	<u>14 245</u> 11 874	<u>14 468</u> 11 874	<u>16 122</u> 11 874
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>13 572</u> 11 428	<u>12 990</u> 12 211	<u>12 470</u> 11 428	<u>12 577</u> 12 211	<u>13 433</u> 12 211	<u>13 119</u> 11 428	<u>13 272</u> 11 428	<u>14 406</u> 11 428
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 038</u> 6 196	<u>6 507</u> 6 196	<u>6 625</u> 6 196	<u>6 352</u> 6 196	<u>6 674</u> 6 196	<u>6 869</u> 6 196	<u>6 926</u> 6 196	<u>7 351</u> 6 196

226-102-0704	-9		1	210	$\frac{10\,618}{9\,024}$	$\frac{11\,610}{9\,024}$	$\frac{11\,878}{9\,024}$

226-103-0100	13015-2012				
226-103-0110	75.75		1	2000	
226-103-1100	13015-2012				
226-103-1108	2		1	600	
226-103-1109	3		1	700	
226-103-1400	13015-2012				
226-103-1402	-1-22-75		1	380	$\frac{20\,539}{15\,394}$
226-103-1403	-1-20-75		1	350	$\frac{16\,567}{11\,874}$
226-103-1404	-1-20-50		1	240	$\frac{14\,711}{11\,428}$
226-103-1406	-2-22-40		1	90	$\frac{7\,466}{6\,196}$

226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>5 827</u> 5 086								
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>4 046</u> 3 497	<u>4 031</u> 3 828	<u>3 770</u> 3 497	<u>3 928</u> 3 828	<u>4 142</u> 3 828	<u>3 932</u> 3 497	<u>3 971</u> 3 497	<u>4 254</u> 3 497	
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 997</u> 7 334	<u>8 023</u> 7 434	<u>8 125</u> 7 334	<u>7 696</u> 7 434	<u>8 374</u> 7 434	<u>8 639</u> 7 334	<u>8 760</u> 7 334	<u>9 658</u> 7 334	
226-103-1600	13015-2012												
226-103-1601	450		1	7700	<u>545 277</u> 474 340								
226-103-1602	500		1	8350	<u>586 728</u> 509 894								
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>633 730</u> 545 803								
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>676 511</u> 582 659								
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>787 610</u> 686 494								
226-103-1700	13015-2012												
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>162 514</u> 139 768								
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>237 502</u> 204 444								
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>278 392</u> 239 681								
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	<u>234 693</u> 202 551								

					,	
226-103-1407	-2-20-40		1	80		
226-103-1408	-2-20-25		1	60	$\frac{4\ 330}{3\ 497}$	
226-103-1410	-5		1	190	$\frac{9\ 900}{7\ 334}$	
226-103-1600	13015-2012					
226-103-1601	450		1	7700		
226-103-1602	500		1	8350		
226-103-1603	600 -		1	9650		
226-103-1604	650 -		1	10300		
226-103-1605	700 -		1	10950		
226-103-1700	13015-2012					
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500		
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630		
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250		
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520		



226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>186 937</u> 163 711								
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>212 367</u> 185 514								
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>260 828</u> 227 547								
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>308 387</u> 268 697								
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>263 965</u> 231 249								
226-103-1800	13015-2012												
226-103-1801	-1		1	720	<u>28 810</u> 22 612	<u>25 856</u> 24 757	<u>25 506</u> 22 612	<u>24 564</u> 23 480	<u>26 108</u> 22 612	<u>27 453</u> 22 612	<u>27 911</u> 22 612	<u>31 313</u> 22 612	
226-103-1802	-2		1	960	<u>36 617</u> 28 388	<u>34 472</u> 33 007	<u>32 212</u> 28 388	<u>32 749</u> 31 304	<u>33 028</u> 28 388	<u>34 807</u> 28 388	<u>35 418</u> 28 388	<u>39 954</u> 28 388	
226-103-1803	-3		1	1130	<u>52 194</u> 42 330	<u>56 724</u> 54 808	<u>47 009</u> 42 330	<u>54 696</u> 52 804	<u>47 898</u> 42 330	<u>50 064</u> 42 330	<u>50 783</u> 42 330	<u>56 122</u> 42 330	

**226-104.**

226-104-0100	13015-2012												
226-104-0101	-42		1	71200	<u>12 838 445</u> 11 704 685								

					,	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500		
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900		
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600		
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300		
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520		
226-103-1800	13015-2012					
226-103-1801	-1		1	720	<u>32 230</u> 22 612	
226-103-1802	-2		1	960	<u>41 176</u> 28 388	
226-103-1803	-3		1	1130	<u>57 561</u> 42 330	

					,			
226-104-0100	13015-2012							
226-104-0101	-42		1	71200				

226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 338 827</u> 2 048 924					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 708 554</u> 2 411 402	<u>2 787 481</u> 2 723 105	<u>2 563 857</u> 2 411 402	<u>2 752 130</u> 2 688 173	<u>3 226 036</u> 3 051 793	<u>2 649 759</u> 2 411 402
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 469 759</u> 3 155 204					
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 705 032</u> 3 385 863					
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 916 255</u> 2 579 105					
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 329 121</u> 2 983 875	<u>3 541 418</u> 3 463 491	<u>3 163 124</u> 2 983 875	<u>3 500 863</u> 3 423 416	<u>4 019 333</u> 3 815 665	<u>3 261 671</u> 2 983 875
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 457 711</u> 4 883 670	<u>5 149 310</u> 4 883 670	<u>5 180 804</u> 4 883 670	<u>5 047 100</u> 4 883 670	<u>5 257 289</u> 4 883 670	<u>5 345 195</u> 4 883 670
226-104-0110	-42		1	62500	<u>11 960 526</u> 10 951 756					
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 109 775</u> 1 880 109					
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 633 697</u> 2 355 356					
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 069 024</u> 2 744 983					
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 117 562</u> 4 565 056					
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 711 158</u> 1 514 084					

226-104-0103	-21		1	19700			
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 669 612</u> 2 411 402	<u>2 816 981</u> 2 411 402	<u>2 856 687</u> 2 411 402
226-104-0105	-22,16		1	19900			
226-104-0106	-22,16		1	19900			
226-104-0107	-24		1	22600			
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 284 446</u> 2 983 875	<u>3 453 510</u> 2 983 875	<u>3 499 061</u> 2 983 875
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 383 188</u> 4 883 670	<u>5 665 209</u> 4 883 670	<u>5 741 194</u> 4 883 670
226-104-0110	-42		1	62500			
226-104-0117	-18		1	15200			
226-104-0118	-21		1	18300			
226-104-0119	-24		1	21300			
226-104-0120	-33		1	36500			
226-104-0121	12		1	13200			

226-104-0122	15		1	16500	<u>2 077 095</u> 1 831 965					
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 788 138</u> 2 488 186					
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 638 308</u> 3 246 119					
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 097 400</u> 3 650 374					
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 548 876</u> 5 860 529					
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 478 996</u> 8 509 593					
226-104-0200	13015-2012									
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 995 455</u> 2 636 931					
226-104-0204	98		1	25600	<u>3 445 508</u> 3 060 816					
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 930 568</u> 3 455 844					
226-104-0214	165		1	53200	<u>6 845 502</u> 6 052 235					
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 556 059</u> 1 380 609					
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 981 640</u> 1 759 442					

					,			
226-104-0122	15		1	16500				
226-104-0123	18		1	19800				
226-104-0124	21		1	25900				
226-104-0125	24		1	29600				
226-104-0126	33		1	45200				
226-104-0127	42		1	63250				
226-104-0200	13015-2012							
226-104-0202	93		1	24200				
226-104-0204	98		1	25600				
226-104-0206	115		1	32100				
226-104-0214	165		1	53200				
226-104-0219	50		1	11700				
226-104-0223	60		1	14800				

226-104-0225	73		1	20800	<u>3 300 295</u> 2 977 913							
226-104-0229	93		1	27800	<u>3 624 403</u> 3 208 950							
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 744 598</u> 4 162 240							
226-104-0237	135		1	50400	<u>6 311 488</u> 5 563 378							
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 956 060</u> 2 615 652							
226-104-0245	115		1	29600	<u>3 888 386</u> 3 445 458							

**226-105.**

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	<u>6 565</u> 5 967	<u>6 721</u> 6 485	<u>6 289</u> 5 967	<u>6 618</u> 6 485	<u>6 832</u> 6 485	<u>6 452</u> 5 967	<u>6 490</u> 5 967	<u>6 773</u> 5 967

**25.****251.****251-3.****251-302.**

					,			
226-104-0225	73		1	20800				
226-104-0229	93		1	27800				
226-104-0233	115		1	39500				
226-104-0237	135		1	50400				
226-104-0243	93		1	22800				
226-104-0245	115		1	29600				

					,	
226-105-0100	13015-2012					
226-105-0101	6		1	60	<u>6 850</u> 5 967	



251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015									
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 185</u> 18 500	<u>21 454</u> 18 500	<u>20 726</u> 18 500	<u>19 709</u> 18 500	<u>19 282</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 320</u> 17 500	<u>20 716</u> 17 500	<u>19 914</u> 17 500	<u>18 795</u> 17 500	<u>18 326</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 290</u> 17 500	<u>20 661</u> 17 500	<u>19 874</u> 17 500	<u>18 776</u> 17 500	<u>18 314</u> 17 500

255.

,

,

255-1.

255-101.

251-302-0200	65						
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673			
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739			
251-302-0300	65						
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204			
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200			
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372			
251-302-0400	33320-2015						
251-302-0401	1		1	250	<u>19 105</u> 18 500	<u>19 551</u> 18 500	<u>19 911</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 131</u> 17 500	<u>18 621</u> 17 500	<u>19 018</u> 17 500
251-302-0404	3 (1 )		1	270	<u>18 123</u> 17 500	<u>18 605</u> 17 500	<u>18 994</u> 17 500

255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>82 207</u> 77 948	<u>92 305</u> 77 948	<u>92 305</u> 77 948	<u>92 305</u> 77 948	<u>89 226</u> 77 948	<u>85 300</u> 77 948	<u>83 576</u> 77 948
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>88 115</u> 83 705	<u>98 213</u> 83 705	<u>98 213</u> 83 705	<u>98 213</u> 83 705	<u>95 134</u> 83 705	<u>91 208</u> 83 705	<u>89 484</u> 83 705

**255-102.**

255-102-0100	17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0600	17608-2017	2										
255-102-0601	17608-2017	2	1	96	<u>1 723</u> 1 622							
255-102-0602	17608-2017	2	1	96	<u>1 951</u> 1 845							
255-102-0603	17608-2017	2	1	120	<u>1 906</u> 1 785							
255-102-0604	17608-2017	2	1	120	<u>2 156</u> 2 030							

255-101-0100	6665-91	3				
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>88 241</u> 77 948	<u>91 442</u> 77 948
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>94 149</u> 83 705	<u>97 351</u> 83 705

255-102-0100	17608-2017	30 - 50	2				
255-102-0200	17608-2017	60 - 100	2				
255-102-0600	17608-2017	40 - 80	2				
255-102-0601	17608-2017	40	2	1	96		
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96		
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120		
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120		

255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 400</u> 2 209	<u>3 005</u> 2 209	<u>3 005</u> 2 209	<u>3 005</u> 2 209	<u>2 821</u> 2 209	<u>2 585</u> 2 209
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>2 713</u> 2 514	<u>3 319</u> 2 514	<u>3 319</u> 2 514	<u>3 319</u> 2 514	<u>3 134</u> 2 514	<u>2 899</u> 2 514
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>2 721</u> 2 500	<u>3 428</u> 2 500	<u>3 428</u> 2 500	<u>3 428</u> 2 500	<u>3 212</u> 2 500	<u>2 937</u> 2 500
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>2 996</u> 2 768	<u>3 702</u> 2 768	<u>3 702</u> 2 768	<u>3 702</u> 2 768	<u>3 487</u> 2 768	<u>3 212</u> 2 768
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192	<u>2 984</u> 2 791					
255-102-0800	17608-2017		2								
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>21 003</u> 20 350					
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>21 722</u> 21 010					
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130	<u>21 311</u> 20 650					
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>22 030</u> 21 310					
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175	<u>22 338</u> 21 610					
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>23 923</u> 23 110					
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225	<u>24 436</u> 23 610					

255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 482</u> 2 209	<u>2 762</u> 2 209	<u>2 954</u> 2 209
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144	<u>2 795</u> 2 514	<u>3 075</u> 2 514	<u>3 267</u> 2 514
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>2 817</u> 2 500	<u>3 143</u> 2 500	<u>3 367</u> 2 500
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168	<u>3 091</u> 2 768	<u>3 418</u> 2 768	<u>3 642</u> 2 768
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192			
255-102-0800	17608-2017		2					
255-102-0801	60 Granit Ferro		2	1	130			
255-102-0802	80 Granit Ferro		2	1	175			
255-102-0803	60 Granit Ferro		2	1	130			
255-102-0804	80 Granit Ferro		2	1	175			
255-102-0805	80 Granit Ferro		2	1	175			
255-102-0806	100 Granit Ferro		2	1	225			
255-102-0807	100 Granit Ferro		2	1	225			

255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282	<u>25 064</u> 24 170							
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>21 373</u> 20 710							
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>22 092</u> 21 370							
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130	<u>21 681</u> 21 010							
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>22 399</u> 21 670							
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175	<u>22 707</u> 21 970							
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>24 293</u> 23 470							
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225	<u>24 806</u> 23 970							
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282	<u>25 433</u> 24 530							
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>21 465</u> 20 800							
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>22 184</u> 21 460							
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130	<u>21 773</u> 21 100							
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>22 492</u> 21 760							

					,			
255-102-0808	120	Granit Ferro	2	1	282			
255-102-0809	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130			
255-102-0810	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0811	60	Granit Ferro PRO 3	2	1	130			
255-102-0812	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0813	80	Granit Ferro PRO 3	2	1	175			
255-102-0814	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0815	100	Granit Ferro PRO 3	2	1	225			
255-102-0816	120	Granit Ferro PRO 3	2	1	282			
255-102-0817	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0818	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0819	60	Granit Ferro Lace	2	1	130			
255-102-0820	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			



255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175	<u>22 800</u> 22 060				
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>24 385</u> 23 560				
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225	<u>24 898</u> 24 060				
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>25 525</u> 24 620				
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130	<u>22 153</u> 21 470				
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175	<u>22 871</u> 22 130				
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130	<u>22 460</u> 21 770				
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>23 179</u> 22 430				
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175	<u>23 487</u> 22 730				
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>25 073</u> 24 230				
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225	<u>25 586</u> 24 730				
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282	<u>26 213</u> 25 290				
255-102-0900	, , 17608-2017		2							

					,			
255-102-0821	80	Granit Ferro Lace	2	1	175			
255-102-0822	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0823	100	Granit Ferro Lace	2	1	225			
255-102-0824	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0825	60	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	130			
255-102-0826	80	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	175			
255-102-0827	3 60	Granit Ferro Lace PRO	2	1	130			
255-102-0828	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0829	3 80	Granit Ferro Lace PRO	2	1	175			
255-102-0830	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			
255-102-0831	3 100	Granit Ferro Lace PRO	2	1	225			
255-102-0832	120	Granit Ferro Lace PRO 3	2	1	282			
255-102-0900	,	,	2					
	17608-2017							

255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 672</u> 24 900					
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175	<u>26 391</u> 25 560					
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130	<u>25 980</u> 25 200					
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175	<u>26 699</u> 25 860					
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175	<u>27 007</u> 26 160					
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225	<u>28 593</u> 27 660					
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225	<u>30 132</u> 29 160					
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282	<u>29 733</u> 28 720					
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>26 134</u> 25 350					
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>26 853</u> 26 010					
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130	<u>26 442</u> 25 650					
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>27 161</u> 26 310					
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175	<u>27 469</u> 26 610					

					,			
255-102-0901	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0902	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0903	60	Granit Silk	2	1	130			
255-102-0904	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0905	80	Granit Silk	2	1	175			
255-102-0906	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0907	100	Granit Silk	2	1	225			
255-102-0908	120	Granit Silk	2	1	282			
255-102-0909	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0910	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0911	60	Granit Silk PRO 3	2	1	130			
255-102-0912	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			
255-102-0913	80	Granit Silk PRO 3	2	1	175			

					,						
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>29 054</u> 28 110					
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225	<u>29 567</u> 28 610					
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282	<u>30 195</u> 29 170					
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130	<u>26 411</u> 25 620					
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175	<u>27 130</u> 26 280					
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130	<u>26 719</u> 25 920					
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175	<u>27 438</u> 26 580					
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175	<u>27 746</u> 26 880					
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225	<u>29 331</u> 28 380					
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225	<u>29 844</u> 28 880					
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282	<u>30 472</u> 29 440					
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>26 863</u> 26 060					
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 582</u> 26 720					

					,			
255-102-0914	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0915	100	Granit Silk PRO 3	2	1	225			
255-102-0916	120	Granit Silk PRO 3	2	1	282			
255-102-0917	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0918	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0919	60	Granit Satin	2	1	130			
255-102-0920	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0921	80	Granit Satin	2	1	175			
255-102-0922	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0923	100	Granit Satin	2	1	225			
255-102-0924	120	Granit Satin	2	1	282			
255-102-0925	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0926	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			

255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130	<u>27 171</u> 26 360					
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>27 890</u> 27 020					
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175	<u>28 197</u> 27 320					
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>29 783</u> 28 820					
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225	<u>30 296</u> 29 320					
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282	<u>30 923</u> 29 880					

**255-103.**

255-103-0100						
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>11 348</u> 11 100	
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>8 255</u> 8 100	
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>12 259</u> 12 000	

					,			
255-102-0927	60	Granit Satin PRO 3	2	1	130			
255-102-0928	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0929	80	Granit Satin PRO 3	2	1	175			
255-102-0930	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			
255-102-0931	100	Granit Satin PRO 3	2	1	225			
255-102-0932	120	Granit Satin PRO 3	2	1	282			





261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004 ,	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	
261-101-0102	1,25-5 , 75 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	
261-101-0103	, 800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	
261-101-0104	, 900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	
261-101-0105	( , 600, 5- 10	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1750	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734	
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352	

[illegible]

261-101-0108		3	1	1650	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$
261-101-0138	, 0- 70	3	1	1700	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	$\frac{30\,637}{27\,997}$	$\frac{30\,637}{27\,997}$	$\frac{30\,637}{27\,997}$
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	$\frac{35\,777}{33\,035}$	$\frac{35\,777}{33\,035}$	$\frac{35\,777}{33\,035}$
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	$\frac{30\,419}{27\,782}$	$\frac{30\,419}{27\,782}$	$\frac{30\,419}{27\,782}$
261-101-0207	28013-98 -	3	1	1900	$\frac{25\,773}{23\,653}$	$\frac{25\,773}{23\,653}$	$\frac{25\,773}{23\,653}$
261-101-0300	,						
261-101-0378	22,5 , ,	3	1	2500	$\frac{83\,564}{80\,175}$	$\frac{83\,564}{80\,175}$	$\frac{83\,564}{80\,175}$
261-101-0379	937-92 15	3	1	2500	$\frac{45\,045}{42\,412}$	$\frac{45\,045}{42\,412}$	$\frac{45\,045}{42\,412}$
261-101-0380	, 8 , 800 , 939-92		1	100	$\frac{5\,768}{5\,585}$	$\frac{5\,768}{5\,585}$	$\frac{5\,768}{5\,585}$



261-101-0382	13015-2003	3	1	2500	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	
261-101-0383	15 ; 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная