

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АБАЙ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ОБЛАСТЬ АБАЙ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АБАЙ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ОБЛАСТЬ АБАЙ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		23
211-6.		25
211-7.		25
212.	, , ,	27
212-1.		27
212-2.		97
212-3.		100
212-4.		100
212-5.		106
212-6.	,	112
213.		114
213-1.		114
213-3.	, ,	120
22.		124
221.		124
221-1.		124
222.	,	128
222-1.	, ,	130
222-2.	,	134
222-3.	, ,	136
225.		138

8.04-08-2023

IV

225-1.	138
225-2.	148
226.	158
226-1.	158
25.	164
251.	164
251-3.	164
255.	166
255-1.	166
26.	180
261.	180
261-1.	180

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$	$\frac{1\,768}{1\,231}$

211-102.

					,	.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 768</u> 1 231

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200											
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435	<u>1 201</u> 435
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486	<u>1 340</u> 486
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200							
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 896</u>	<u>7 091</u>	<u>10 160</u> 4 058	<u>10 106</u>	<u>9 128</u>	<u>8 145</u> 3 864	<u>7 484</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 854</u>	<u>7 041</u>	<u>10 117</u> 4 058	<u>10 034</u>	<u>9 098</u>	<u>8 087</u> 3 836	<u>7 430</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 812</u>	<u>6 990</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>9 067</u>	<u>8 029</u> 3 808	<u>7 377</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 812</u>	<u>6 990</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>9 067</u>	<u>8 029</u> 3 808	<u>7 377</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 812</u>	<u>6 990</u>	<u>10 074</u> 4 058	<u>9 962</u>	<u>9 067</u>	<u>8 029</u> 3 808	<u>7 377</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 770</u>	<u>6 939</u>	<u>10 031</u> 4 058	<u>9 890</u>	<u>8 619</u>	<u>7 971</u> 3 781	<u>7 323</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 686</u>	<u>6 838</u>	<u>9 946</u> 4 058	<u>9 745</u>	<u>8 557</u>	<u>7 854</u> 3 726	<u>7 216</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 312</u>	<u>6 481</u>	<u>10 031</u> 4 058	<u>9 431</u>	<u>8 619</u>	<u>7 513</u> 3 336	<u>6 865</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 970</u>	<u>7 165</u>	<u>10 237</u> 4 134	<u>10 180</u>	<u>9 288</u>	<u>8 219</u> 3 935	<u>7 557</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 927</u>	<u>7 114</u>	<u>10 194</u> 4 134	<u>10 107</u>	<u>9 257</u>	<u>8 160</u> 3 907	<u>7 503</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 885</u>	<u>7 063</u>	<u>10 152</u> 4 134	<u>10 034</u>	<u>9 226</u>	<u>8 102</u> 3 879	<u>7 449</u>

					-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,705}{4\,383}$	<u>6 809</u>	<u>11 550</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,690}{4\,383}$	<u>6 790</u>	<u>11 502</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,674}{4\,383}$	<u>6 772</u>	<u>11 455</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,674}{4\,383}$	<u>6 772</u>	<u>11 455</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,674}{4\,383}$	<u>6 772</u>	<u>11 455</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,575}{4\,302}$	<u>6 753</u>	<u>10 989</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,543}{4\,302}$	<u>6 715</u>	<u>10 893</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{6\,575}{4\,302}$	<u>6 753</u>	<u>10 989</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,789}{4\,464}$	<u>6 886</u>	<u>11 710</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,773}{4\,464}$	<u>6 868</u>	<u>11 661</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,757}{4\,464}$	<u>6 849</u>	<u>11 613</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 885</u>	<u>7 063</u>	$\frac{10\ 152}{4\ 134}$	<u>10 034</u>	<u>9 226</u>	$\frac{8\ 102}{3\ 879}$	<u>7 449</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 885</u>	<u>7 063</u>	$\frac{10\ 152}{4\ 134}$	<u>10 034</u>	<u>9 226</u>	$\frac{8\ 102}{3\ 879}$	<u>7 449</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 842</u>	<u>7 012</u>	$\frac{10\ 109}{4\ 134}$	<u>9 962</u>	<u>8 769</u>	$\frac{8\ 043}{3\ 851}$	<u>7 395</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 757</u>	<u>6 909</u>	$\frac{10\ 023}{4\ 134}$	<u>9 816</u>	<u>8 707</u>	$\frac{7\ 925}{3\ 795}$	<u>7 287</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 375</u>	<u>6 545</u>	$\frac{10\ 109}{4\ 134}$	<u>9 495</u>	<u>8 769</u>	$\frac{7\ 576}{3\ 398}$	<u>6 929</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 046</u>	<u>7 242</u>	$\frac{10\ 317}{4\ 212}$	<u>10 256</u>	<u>9 453</u>	$\frac{8\ 295}{4\ 009}$	<u>7 634</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 003</u>	<u>7 190</u>	$\frac{10\ 275}{4\ 212}$	<u>10 183</u>	<u>9 422</u>	$\frac{8\ 236}{3\ 981}$	<u>7 579</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 960</u>	<u>7 138</u>	$\frac{10\ 232}{4\ 212}$	<u>10 110</u>	<u>9 390</u>	$\frac{8\ 177}{3\ 952}$	<u>7 525</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 960</u>	<u>7 138</u>	$\frac{10\ 232}{4\ 212}$	<u>10 110</u>	<u>9 390</u>	$\frac{8\ 177}{3\ 952}$	<u>7 525</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 960</u>	<u>7 138</u>	$\frac{10\ 232}{4\ 212}$	<u>10 110</u>	<u>9 390</u>	$\frac{8\ 177}{3\ 952}$	<u>7 525</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 917</u>	<u>7 086</u>	$\frac{10\ 189}{4\ 212}$	<u>10 036</u>	<u>8 925</u>	$\frac{8\ 118}{3\ 924}$	<u>7 470</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 830</u>	<u>6 983</u>	$\frac{10\ 104}{4\ 212}$	<u>9 890</u>	<u>8 861</u>	$\frac{7\ 999}{3\ 866}$	<u>7 361</u>

					-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,757}{4\,464}$	<u>6 849</u>	<u>11 613</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,757}{4\,464}$	<u>6 849</u>	<u>11 613</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,657}{4\,382}$	<u>6 830</u>	<u>11 139</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,625}{4\,382}$	<u>6 793</u>	<u>11 042</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\,657}{4\,382}$	<u>6 830</u>	<u>11 139</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,875}{4\,549}$	<u>6 967</u>	<u>11 875</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,860}{4\,549}$	<u>6 948</u>	<u>11 826</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,844}{4\,549}$	<u>6 929</u>	<u>11 777</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,844}{4\,549}$	<u>6 929</u>	<u>11 777</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,844}{4\,549}$	<u>6 929</u>	<u>11 777</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,742}{4\,464}$	<u>6 910</u>	<u>11 295</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,710}{4\,464}$	<u>6 873</u>	<u>11 197</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 441</u>	<u>6 611</u>	$\frac{10\,189}{4\,212}$	<u>9 561</u>	<u>8 925</u>	$\frac{7\,642}{3\,462}$	<u>6 995</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 126</u>	<u>7 321</u>	$\frac{10\,401}{4\,293}$	<u>10 336</u>	<u>9 625</u>	$\frac{8\,375}{4\,087}$	<u>7 713</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 082</u>	<u>7 269</u>	$\frac{10\,358}{4\,293}$	<u>10 262</u>	<u>9 593</u>	$\frac{8\,315}{4\,057}$	<u>7 658</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 216</u>	$\frac{10\,315}{4\,293}$	<u>10 188</u>	<u>9 561</u>	$\frac{8\,255}{4\,028}$	<u>7 603</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 216</u>	$\frac{10\,315}{4\,293}$	<u>10 188</u>	<u>9 561</u>	$\frac{8\,255}{4\,028}$	<u>7 603</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 038</u>	<u>7 216</u>	$\frac{10\,315}{4\,293}$	<u>10 188</u>	<u>9 561</u>	$\frac{8\,255}{4\,028}$	<u>7 603</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 995</u>	<u>7 164</u>	$\frac{10\,273}{4\,293}$	<u>10 114</u>	<u>9 086</u>	$\frac{8\,195}{3\,999}$	<u>7 548</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 907</u>	<u>7 060</u>	$\frac{10\,187}{4\,293}$	<u>9 966</u>	<u>9 022</u>	$\frac{8\,076}{3\,941}$	<u>7 438</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 510</u>	<u>6 680</u>	$\frac{10\,273}{4\,293}$	<u>9 630</u>	<u>9 086</u>	$\frac{7\,711}{3\,529}$	<u>7 063</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 208</u>	<u>7 404</u>	$\frac{10\,487}{4\,377}$	<u>10 418</u>	<u>9 803</u>	$\frac{8\,457}{4\,167}$	<u>7 796</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 164</u>	<u>7 351</u>	$\frac{10\,445}{4\,377}$	<u>10 344</u>	<u>9 771</u>	$\frac{8\,397}{4\,137}$	<u>7 740</u>

					-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,742}{4\,464}$	<u>6 910</u>	<u>11 295</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,966}{4\,636}$	<u>7 050</u>	<u>12 047</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,950}{4\,636}$	<u>7 031</u>	<u>11 998</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,934}{4\,636}$	<u>7 013</u>	<u>11 948</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,934}{4\,636}$	<u>7 013</u>	<u>11 948</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,934}{4\,636}$	<u>7 013</u>	<u>11 948</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,830}{4\,550}$	<u>6 994</u>	<u>11 457</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,799}{4\,550}$	<u>6 956</u>	<u>11 358</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,830}{4\,550}$	<u>6 994</u>	<u>11 457</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,059}{4\,727}$	<u>7 137</u>	<u>12 226</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,044}{4\,727}$	<u>7 118</u>	<u>12 176</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 120</u>	<u>7 298</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>9 738</u>	<u>8 337</u> 4 107	<u>7 684</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 120</u>	<u>7 298</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>9 738</u>	<u>8 337</u> 4 107	<u>7 684</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 120</u>	<u>7 298</u>	<u>10 402</u> 4 377	<u>10 269</u>	<u>9 738</u>	<u>8 337</u> 4 107	<u>7 684</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 075</u>	<u>7 245</u>	<u>10 359</u> 4 377	<u>10 195</u>	<u>9 255</u>	<u>8 276</u> 4 077	<u>7 629</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 987</u>	<u>7 139</u>	<u>10 274</u> 4 377	<u>10 046</u>	<u>9 189</u>	<u>8 155</u> 4 018	<u>7 517</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 581</u>	<u>6 751</u>	<u>10 359</u> 4 377	<u>9 701</u>	<u>9 255</u>	<u>7 782</u> 3 598	<u>7 135</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 251</u>	<u>7 446</u>	<u>10 532</u> 4 420	<u>10 461</u>	<u>9 895</u>	<u>8 500</u> 4 208	<u>7 838</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 206</u>	<u>7 393</u>	<u>10 489</u> 4 420	<u>10 386</u>	<u>9 862</u>	<u>8 439</u> 4 178	<u>7 782</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 162</u>	<u>7 340</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>9 829</u>	<u>8 378</u> 4 148	<u>7 726</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 162</u>	<u>7 340</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>9 829</u>	<u>8 378</u> 4 148	<u>7 726</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 162</u>	<u>7 340</u>	<u>10 447</u> 4 420	<u>10 311</u>	<u>9 829</u>	<u>8 378</u> 4 148	<u>7 726</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 117</u>	<u>7 286</u>	<u>10 404</u> 4 420	<u>10 236</u>	<u>9 341</u>	<u>8 318</u> 4 118	<u>7 670</u>

					-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,028}{4\,727}$	<u>7 099</u>	<u>12 126</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,028}{4\,727}$	<u>7 099</u>	<u>12 126</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,028}{4\,727}$	<u>7 099</u>	<u>12 126</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,922}{4\,639}$	<u>7 081</u>	<u>11 625</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,891}{4\,639}$	<u>7 043</u>	<u>11 525</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,922}{4\,639}$	<u>7 081</u>	<u>11 625</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,107}{4\,774}$	<u>7 182</u>	<u>12 317</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,092}{4\,774}$	<u>7 163</u>	<u>12 267</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,076}{4\,774}$	<u>7 144</u>	<u>12 217</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,076}{4\,774}$	<u>7 144</u>	<u>12 217</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,076}{4\,774}$	<u>7 144</u>	<u>12 217</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,969}{4\,685}$	<u>7 125</u>	<u>11 711</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 028</u>	<u>7 180</u>	$\frac{10\,318}{4\,420}$	<u>10 087</u>	<u>9 275</u>	$\frac{8\,196}{4\,058}$	<u>7 558</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 618</u>	<u>6 788</u>	$\frac{10\,404}{4\,420}$	<u>9 738</u>	<u>9 341</u>	$\frac{7\,819}{3\,633}$	<u>7 171</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 395</u>	<u>7 672</u>	$\frac{10\,929}{4\,464}$	<u>10 864</u>	<u>10 090</u>	$\frac{8\,788}{4\,250}$	<u>8 088</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 349</u>	<u>7 618</u>	$\frac{10\,884}{4\,464}$	<u>10 787</u>	<u>10 056</u>	$\frac{8\,726}{4\,220}$	<u>8 030</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	$\frac{10\,839}{4\,464}$	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	$\frac{8\,663}{4\,189}$	<u>7 972</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	$\frac{10\,839}{4\,464}$	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	$\frac{8\,663}{4\,189}$	<u>7 972</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	$\frac{10\,839}{4\,464}$	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	$\frac{8\,663}{4\,189}$	<u>7 972</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 258</u>	<u>7 508</u>	$\frac{10\,794}{4\,464}$	<u>10 632</u>	<u>9 528</u>	$\frac{8\,600}{4\,159}$	<u>7 914</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 167</u>	<u>7 398</u>	$\frac{10\,703}{4\,464}$	<u>10 476</u>	<u>9 460</u>	$\frac{8\,474}{4\,098}$	<u>7 799</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 754</u>	<u>7 004</u>	$\frac{10\,794}{4\,464}$	<u>10 128</u>	<u>9 528</u>	$\frac{8\,096}{3\,670}$	<u>7 410</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 395</u>	<u>7 672</u>	$\frac{10\,929}{4\,464}$	<u>10 864</u>	<u>10 090</u>	$\frac{8\,788}{4\,250}$	<u>8 088</u>

					-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,938}{4\,685}$	<u>7 088</u>	<u>11 611</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,969}{4\,685}$	<u>7 125</u>	<u>11 711</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,272}{4\,821}$	<u>7 365</u>	<u>12 584</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,255}{4\,821}$	<u>7 346</u>	<u>12 532</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,239}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,239}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,239}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,130}{4\,732}$	<u>7 306</u>	<u>11 969</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,098}{4\,732}$	<u>7 267</u>	<u>11 866</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{7\,130}{4\,732}$	<u>7 306</u>	<u>11 969</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,272}{4\,821}$	<u>7 365</u>	<u>12 584</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 349</u>	<u>7 618</u>	<u>10 884</u> 4 464	<u>10 787</u>	<u>10 056</u>	<u>8 726</u> 4 220	<u>8 030</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	<u>8 663</u> 4 189	<u>7 972</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	<u>8 663</u> 4 189	<u>7 972</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 563</u>	<u>10 839</u> 4 464	<u>10 709</u>	<u>10 022</u>	<u>8 663</u> 4 189	<u>7 972</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 258</u>	<u>7 508</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 632</u>	<u>9 528</u>	<u>8 600</u> 4 159	<u>7 914</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 167</u>	<u>7 398</u>	<u>10 703</u> 4 464	<u>10 476</u>	<u>9 460</u>	<u>8 474</u> 4 098	<u>7 799</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 754</u>	<u>7 004</u>	<u>10 794</u> 4 464	<u>10 128</u>	<u>9 528</u>	<u>8 096</u> 3 670	<u>7 410</u>

211-202.

							-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 395</u>	<u>7 423</u>	<u>10 470</u> 4 018	<u>10 864</u>	<u>9 737</u>	<u>7 682</u> 5 500	<u>8 088</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 349</u>	<u>7 370</u>	<u>10 424</u> 4 018	<u>10 787</u>	<u>9 667</u>	<u>7 627</u> 5 461	<u>8 030</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 304</u>	<u>7 317</u>	<u>10 379</u> 4 018	<u>10 709</u>	<u>9 598</u>	<u>7 573</u> 5 421	<u>7 972</u>

					-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,255}{4\,821}$	<u>7 346</u>	<u>12 532</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,239}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,239}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,239}{4\,821}$	<u>7 326</u>	<u>12 481</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,130}{4\,732}$	<u>7 306</u>	<u>11 969</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,098}{4\,732}$	<u>7 267</u>	<u>11 866</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{7\,130}{4\,732}$	<u>7 306</u>	<u>11 969</u>

					-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 192</u>	<u>6 906</u>	<u>12 231</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 174</u>	<u>6 886</u>	<u>12 144</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 155</u>	<u>6 866</u>	<u>12 056</u>

					,	.	.	-	-	-	-	
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 258</u>	<u>7 264</u>	<u>10 334</u> 4 018	<u>10 632</u>	<u>9 528</u>	<u>7 518</u> 5 382	<u>7 914</u>	
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 167</u>	<u>7 158</u>	<u>10 243</u> 4 018	<u>10 476</u>	<u>9 389</u>	<u>7 408</u> 5 304	<u>7 799</u>	

211-203.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3										
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	

211-205.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 715</u> 17 357	

8.04-08-2023

18

					-	-	-
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 137</u>	<u>6 846</u>	<u>11 969</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 100</u>	<u>6 807</u>	<u>11 794</u>

					-	-
211-203-0100	3344-83	3				
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-
211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 716</u> 17 357
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 716</u> 17 357

211-206.

					,	.	.	-	-	-	-	
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>6 212</u>	<u>7 453</u>	<u>10 419</u> 4 732	<u>10 554</u>	<u>9 494</u>	<u>8 537</u> 4 129	<u>7 857</u>	

211-3.**211-302.**

,

					,	
211-302-0100	32496-2013	350	3			
211-302-0101	5-10		3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0102	10-20		3	1	350	<u>19 937</u> 18 080

8.04-08-2023

20

					-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 172</u> 17 357
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 172</u> 17 357

					-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 114</u> 4 732	<u>9 411</u>	<u>11 917</u>

					,	.
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>19 937</u>	18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080

211-4.
211-401.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 491</u>	<u>4 781</u>	<u>10 894</u> 5 179	<u>9 847</u>	<u>10 894</u>	<u>5 059</u> 2 813	<u>7 067</u>	

				,	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 113</u>	<u>8 299</u>	<u>11 450</u>

					,	.	.	-	-	-	-	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 491</u>	<u>4 781</u>	<u>10 894</u> <u>5 179</u>	<u>9 847</u>	<u>10 894</u>	<u>5 059</u> <u>2 813</u>	<u>7 067</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 595</u>	<u>7 202</u>		<u>9 777</u>	<u>10 948</u>	<u>6 162</u> <u>3 884</u>	<u>8 170</u>	

211-402.

					,	
211-402-0100						.
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> <u>3 164</u>	

211-403.

					,	
211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071	
211-403-0200	() 4682-84	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036	

211-5.

				,	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>8 113</u>	<u>8 299</u>	<u>11 450</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>7 046</u>	<u>9 127</u>	<u>10 948</u>

211-501.

					,	.		-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 645</u>	<u>5 057</u>	<u>10 158</u> 4 464	<u>9 434</u>	<u>10 158</u>	<u>5 335</u> 3 080	<u>6 459</u>	

211-6.**211-601.**

-

					,	.		-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 386</u>	<u>4 658</u>	<u>10 529</u> 4 464	<u>10 063</u>	<u>10 529</u>	<u>4 955</u> 2 571	<u>7 097</u>	

211-7.**211-701.**

,

					,	.	
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		

					-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 701</u> 4 107	<u>7 563</u>	<u>10 714</u>

					-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 563</u>	<u>7 761</u>	<u>11 122</u>

211-701-0104	800,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	1000,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	1200,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5	10				1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212. , , ,**212-1.****212-101.**

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3								

				,	-	-	-
212-101-0100	7473-20103,5	3					

							-	-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 599</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	<u>26 007</u> 15 954	<u>25 051</u> 15 954
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 409</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	<u>26 817</u> 16 752	<u>25 861</u> 16 752
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 260</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	<u>27 668</u> 17 589	<u>26 712</u> 17 589
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 124</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767	<u>26 049</u> 17 767	<u>25 269</u> 17 767
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 308</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>26 233</u> 17 948	<u>25 453</u> 17 948
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 496</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>26 421</u> 18 133	<u>25 641</u> 18 133
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 884</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>26 809</u> 18 515	<u>26 029</u> 18 515
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 084</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>27 009</u> 18 712	<u>26 229</u> 18 712
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 308</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948	<u>26 233</u> 17 948	<u>25 453</u> 17 948
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 496</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>26 421</u> 18 133	<u>25 641</u> 18 133
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 688</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>26 613</u> 18 322	<u>25 833</u> 18 322

					-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 157</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 968</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>29 819</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 805</u> 17 767	<u>27 805</u> 17 767	<u>28 878</u> 17 767
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 989</u> 17 948	<u>27 989</u> 17 948	<u>29 062</u> 17 948
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322

							-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 084</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>27 009</u> 18 712	<u>26 229</u> 18 712
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 288</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>27 214</u> 18 913	<u>26 433</u> 18 913
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 496</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133	<u>26 421</u> 18 133	<u>25 641</u> 18 133
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 688</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>26 613</u> 18 322	<u>25 833</u> 18 322
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 884</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>26 809</u> 18 515	<u>26 029</u> 18 515
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 288</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913	<u>27 214</u> 18 913	<u>26 433</u> 18 913
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 497</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>27 423</u> 19 119	<u>26 642</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 688</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322	<u>26 613</u> 18 322	<u>25 833</u> 18 322
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 884</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515	<u>26 809</u> 18 515	<u>26 029</u> 18 515
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 084</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712	<u>27 009</u> 18 712	<u>26 229</u> 18 712
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 497</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119	<u>27 423</u> 19 119	<u>26 642</u> 19 119
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 711</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329	<u>27 636</u> 19 329	<u>26 856</u> 19 329
212-101-0400	7473-2010	3									

					-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 177</u> 18 133	<u>28 177</u> 18 133	<u>29 250</u> 18 133
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 969</u> 18 913	<u>28 969</u> 18 913	<u>30 042</u> 18 913
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 369</u> 18 322	<u>28 369</u> 18 322	<u>29 442</u> 18 322
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 565</u> 18 515	<u>28 565</u> 18 515	<u>29 638</u> 18 515
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 765</u> 18 712	<u>28 765</u> 18 712	<u>29 838</u> 18 712
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 178</u> 19 119	<u>29 178</u> 19 119	<u>30 251</u> 19 119
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 392</u> 19 329	<u>29 392</u> 19 329	<u>30 465</u> 19 329
212-101-0400	7473-2010 10	3					

							-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>27 940</u> 17 857	<u>26 985</u> 17 857
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 399</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038	<u>26 324</u> 18 038	<u>25 544</u> 18 038
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 586</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>26 511</u> 18 222	<u>25 731</u> 18 222
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409	<u>25 922</u> 18 409
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797	<u>26 315</u> 18 797
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997	<u>26 519</u> 18 997
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 586</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>26 511</u> 18 222	<u>25 731</u> 18 222
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409	<u>25 922</u> 18 409
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601	<u>26 116</u> 18 601
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997	<u>26 519</u> 18 997
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>21 581</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>27 506</u> 19 201	<u>26 726</u> 19 201
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409	<u>25 922</u> 18 409
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601	<u>26 116</u> 18 601

					-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601

							-	-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797	<u>26 315</u> 18 797
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>21 581</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>27 506</u> 19 201	<u>26 726</u> 19 201
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 793</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>27 718</u> 19 410	<u>26 938</u> 19 410
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601	<u>26 116</u> 18 601
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797	<u>26 315</u> 18 797
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997	<u>26 519</u> 18 997
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 793</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>27 718</u> 19 410	<u>26 938</u> 19 410
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 010</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623	<u>27 935</u> 19 623	<u>27 155</u> 19 623
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>27 940</u> 17 857	<u>26 985</u> 17 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 399</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038	<u>26 324</u> 18 038	<u>25 544</u> 18 038
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 586</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>26 511</u> 18 222	<u>25 731</u> 18 222
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409	<u>25 922</u> 18 409

					-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 080</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409

							-	-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797	<u>26 315</u> 18 797
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997	<u>26 519</u> 18 997
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 586</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222	<u>26 511</u> 18 222	<u>25 731</u> 18 222
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409	<u>25 922</u> 18 409
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601	<u>26 116</u> 18 601
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997	<u>26 519</u> 18 997
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 581</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>27 506</u> 19 201	<u>26 726</u> 19 201
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 777</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409	<u>26 702</u> 18 409	<u>25 922</u> 18 409
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601	<u>26 116</u> 18 601
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797	<u>26 315</u> 18 797
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 581</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201	<u>27 506</u> 19 201	<u>26 726</u> 19 201
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 793</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>27 718</u> 19 410	<u>26 938</u> 19 410
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601	<u>26 897</u> 18 601	<u>26 116</u> 18 601

					-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 267</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 458</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 652</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601

							-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 170</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797	<u>27 096</u> 18 797	<u>26 315</u> 18 797
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 374</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997	<u>27 299</u> 18 997	<u>26 519</u> 18 997
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 793</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410	<u>27 718</u> 19 410	<u>26 938</u> 19 410
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 010</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623	<u>27 935</u> 19 623	<u>27 155</u> 19 623
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 165</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>29 573</u> 19 464	<u>28 617</u> 19 464
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 048</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>30 802</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>30 802</u> 19 661	<u>27 973</u> 19 661	<u>27 193</u> 19 661
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>28 177</u> 19 862	<u>27 397</u> 19 862
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862	<u>28 177</u> 19 862	<u>27 397</u> 19 862
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066

					-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 851</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 055</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 474</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 691</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 724</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 729</u> 19 661	<u>29 729</u> 19 661	<u>30 802</u> 19 661
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 933</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 570</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 792</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 933</u> 19 862	<u>29 933</u> 19 862	<u>31 006</u> 19 862
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066

							-	-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>29 262</u> 20 929	<u>28 482</u> 20 929
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 460</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066	<u>28 385</u> 20 066	<u>27 605</u> 20 066
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 337</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929	<u>29 262</u> 20 929	<u>28 482</u> 20 929
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>29 493</u> 21 157	<u>28 713</u> 21 157
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 672</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275	<u>28 598</u> 20 275	<u>27 817</u> 20 275
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 889</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489	<u>28 815</u> 20 489	<u>28 034</u> 20 489
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707	<u>29 036</u> 20 707	<u>28 256</u> 20 707
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>29 493</u> 21 157	<u>28 713</u> 21 157
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>29 730</u> 21 389	<u>28 949</u> 21 389

					-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 353</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 792</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 018</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 141</u> 20 066	<u>30 141</u> 20 066	<u>31 214</u> 20 066
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 353</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 570</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 018</u> 20 929	<u>31 018</u> 20 929	<u>32 091</u> 20 929
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 353</u> 20 275	<u>30 353</u> 20 275	<u>31 426</u> 20 275
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 570</u> 20 489	<u>30 570</u> 20 489	<u>31 643</u> 20 489
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 792</u> 20 707	<u>30 792</u> 20 707	<u>31 864</u> 20 707
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 485</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389

							-	-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>29 493</u> 21 157	<u>28 713</u> 21 157
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389	<u>29 730</u> 21 389	<u>28 949</u> 21 389
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 046</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627	<u>29 971</u> 21 627	<u>29 191</u> 21 627
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 293</u> 21 870	<u>31 974</u> 21 870	<u>33 046</u> 21 870	<u>31 974</u> 21 870	<u>33 046</u> 21 870	<u>30 218</u> 21 870	<u>29 438</u> 21 870
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 803</u> 22 373	<u>32 484</u> 22 373	<u>33 557</u> 22 373	<u>32 484</u> 22 373	<u>33 557</u> 22 373	<u>30 729</u> 22 373	<u>29 948</u> 22 373
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696	<u>31 841</u> 21 696	<u>30 885</u> 21 696
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916	<u>30 264</u> 21 916	<u>29 484</u> 21 916
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>30 491</u> 22 139	<u>29 711</u> 22 139
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600	<u>30 960</u> 22 600	<u>30 180</u> 22 600
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838	<u>31 202</u> 22 838	<u>30 421</u> 22 838
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916	<u>30 264</u> 21 916	<u>29 484</u> 21 916
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>30 491</u> 22 139	<u>29 711</u> 22 139

					-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 485</u> 21 389	<u>31 485</u> 21 389	<u>32 558</u> 21 389
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 727</u> 21 627	<u>31 727</u> 21 627	<u>32 800</u> 21 627
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 974</u> 21 870	<u>31 974</u> 21 870	<u>33 046</u> 21 870
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 484</u> 22 373	<u>32 484</u> 22 373	<u>33 557</u> 22 373
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>33 992</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 020</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 020</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>33 093</u> 21 916
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139

							-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367	<u>30 723</u> 22 367	<u>29 943</u> 22 367
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838	<u>31 202</u> 22 838	<u>30 421</u> 22 838
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>31 449</u> 23 081	<u>30 668</u> 23 081
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139	<u>30 491</u> 22 139	<u>29 711</u> 22 139
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367	<u>30 723</u> 22 367	<u>29 943</u> 22 367
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600	<u>30 960</u> 22 600	<u>30 180</u> 22 600
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>31 449</u> 23 081	<u>30 668</u> 23 081
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>31 701</u> 23 329	<u>30 920</u> 23 329
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081	<u>31 449</u> 23 081	<u>30 668</u> 23 081
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>31 701</u> 23 329	<u>30 920</u> 23 329
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>34 787</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>34 787</u> 23 583	<u>31 958</u> 23 583	<u>31 178</u> 23 583
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>35 050</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>35 050</u> 23 842	<u>32 222</u> 23 842	<u>31 441</u> 23 842
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>26 841</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>35 595</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>35 595</u> 24 378	<u>32 766</u> 24 378	<u>31 986</u> 24 378

					-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>34 030</u> 22 838
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>33 320</u> 22 139
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>33 552</u> 22 367
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>33 789</u> 22 600
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>34 277</u> 23 081
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 714</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>34 787</u> 23 583
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 977</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>35 050</u> 23 842
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 522</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>35 595</u> 24 378

							-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 882</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>34 290</u> 24 107	<u>33 335</u> 24 107
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>32 738</u> 24 351	<u>31 958</u> 24 351
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 065</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599	<u>32 210</u> 24 599
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 586</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112	<u>32 731</u> 25 112
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 855</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376	<u>33 000</u> 25 376
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 813</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351	<u>32 738</u> 24 351	<u>31 958</u> 24 351
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 065</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599	<u>32 210</u> 24 599
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853	<u>32 468</u> 24 853
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 855</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>33 780</u> 25 376	<u>33 000</u> 25 376
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>33 274</u> 25 646
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 065</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599	<u>32 991</u> 24 599	<u>32 210</u> 24 599
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>33 248</u> 24 853	<u>32 468</u> 24 853

					-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>35 567</u> 24 351
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>35 819</u> 24 599
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853

							-	-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 586</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112	<u>33 511</u> 25 112	<u>32 731</u> 25 112
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>33 274</u> 25 646
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 409</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>34 334</u> 25 922	<u>33 554</u> 25 922
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 129</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646	<u>34 054</u> 25 646	<u>33 274</u> 25 646
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 409</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922	<u>34 334</u> 25 922	<u>33 554</u> 25 922
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 695</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203	<u>34 621</u> 26 203	<u>33 840</u> 26 203
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 988</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491	<u>34 913</u> 26 491	<u>34 133</u> 26 491
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 593</u> 27 087	<u>37 274</u> 27 087	<u>38 347</u> 27 087	<u>37 274</u> 27 087	<u>38 347</u> 27 087	<u>35 518</u> 27 087	<u>34 738</u> 27 087
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 878</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071	<u>36 286</u> 26 071	<u>35 330</u> 26 071
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 829</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>37 583</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>37 583</u> 26 335	<u>34 754</u> 26 335	<u>33 974</u> 26 335
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 109</u> 25 518	<u>41 832</u> 25 472	<u>44 813</u> 25 790	<u>44 096</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>39 205</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 499</u> 25 900	<u>42 222</u> 25 854	<u>45 208</u> 26 177	<u>44 486</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>39 595</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854

					-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>36 340</u> 25 112
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>36 883</u> 25 646
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 090</u> 25 922	<u>36 090</u> 25 922	<u>37 163</u> 25 922
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>37 449</u> 26 203
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>37 742</u> 26 491
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>37 274</u> 27 087	<u>37 274</u> 27 087	<u>38 347</u> 27 087
212-101-0900	25 7473-2010	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 437</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>37 583</u> 26 335
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 480</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 871</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

							-	-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 598</u> 25 016	<u>41 322</u> 24 972	<u>44 297</u> 25 284	<u>43 586</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>38 695</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 980</u> 25 392	<u>41 704</u> 25 346	<u>44 683</u> 25 663	<u>43 968</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>39 077</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 25 773	<u>42 092</u> 25 726	<u>45 075</u> 26 048	<u>44 356</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>39 465</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 764</u> 26 160	<u>42 485</u> 26 112	<u>45 474</u> 26 438	<u>44 750</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>39 859</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 018	<u>42 340</u> 25 970	<u>45 327</u> 26 295	<u>44 605</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>39 714</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 016</u> 26 407	<u>42 739</u> 26 361	<u>45 731</u> 26 691	<u>45 003</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>40 112</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 421</u> 26 804	<u>43 141</u> 26 755	<u>46 138</u> 27 089	<u>45 406</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>40 515</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 27 206	<u>43 551</u> 27 157	<u>46 553</u> 27 496	<u>45 815</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>40 924</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 418</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571	<u>38 826</u> 28 571	<u>37 870</u> 28 571
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860	<u>37 320</u> 28 860	<u>36 539</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 999</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>40 753</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>40 753</u> 29 455	<u>37 924</u> 29 455	<u>37 144</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 311</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>38 236</u> 29 762	<u>37 456</u> 29 762

					-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 971</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 353</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 741</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 134</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 989</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 387</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 790</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 199</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>40 977</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 680</u> 29 455	<u>39 680</u> 29 455	<u>40 753</u> 29 455
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762

							-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860	<u>37 320</u> 28 860	<u>36 539</u> 28 860
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 694</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>40 447</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>40 447</u> 29 155	<u>37 619</u> 29 155	<u>36 839</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 311</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762	<u>38 236</u> 29 762	<u>37 456</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 629</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075	<u>38 554</u> 30 075	<u>37 774</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 629</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075	<u>38 554</u> 30 075	<u>37 774</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 954</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>41 708</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>41 708</u> 30 395	<u>38 879</u> 30 395	<u>38 099</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 625</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>42 379</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>42 379</u> 31 056	<u>39 551</u> 31 056	<u>38 770</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 972</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>42 726</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>42 726</u> 31 397	<u>39 897</u> 31 397	<u>39 117</u> 31 397
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 870</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000	<u>40 277</u> 30 000	<u>39 322</u> 30 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 861</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303	<u>38 786</u> 30 303	<u>38 006</u> 30 303
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 495</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>42 249</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>42 249</u> 30 928	<u>39 421</u> 30 928	<u>38 640</u> 30 928
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 823</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250	<u>39 748</u> 31 250	<u>38 968</u> 31 250

					-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 075</u> 28 860	<u>39 075</u> 28 860	<u>40 148</u> 28 860
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 375</u> 29 155	<u>39 375</u> 29 155	<u>40 447</u> 29 155
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>41 065</u> 29 762
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 635</u> 30 395	<u>40 635</u> 30 395	<u>41 708</u> 30 395
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 306</u> 31 056	<u>41 306</u> 31 056	<u>42 379</u> 31 056
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 653</u> 31 397	<u>41 653</u> 31 397	<u>42 726</u> 31 397
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>42 249</u> 30 928
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250

							-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 861</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303	<u>38 786</u> 30 303	<u>38 006</u> 30 303
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 175</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 929</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 929</u> 30 612	<u>39 100</u> 30 612	<u>38 320</u> 30 612
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 823</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250	<u>39 748</u> 31 250	<u>38 968</u> 31 250
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 157</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579	<u>40 082</u> 31 579	<u>39 302</u> 31 579
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 157</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579	<u>40 082</u> 31 579	<u>39 302</u> 31 579
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 498</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 252</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 252</u> 31 915	<u>40 423</u> 31 915	<u>39 643</u> 31 915
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 203</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>43 957</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>43 957</u> 32 609	<u>41 128</u> 32 609	<u>40 348</u> 32 609
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 567</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>41 492</u> 32 967	<u>40 712</u> 32 967
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 394</u> 31 500	<u>43 952</u> 31 500	<u>45 464</u> 31 500	<u>43 952</u> 31 500	<u>45 464</u> 31 500	<u>41 801</u> 31 500	<u>40 846</u> 31 500
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 400</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818	<u>40 325</u> 31 818	<u>39 545</u> 31 818
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 066</u> 32 474	<u>42 747</u> 32 474	<u>43 820</u> 32 474	<u>42 747</u> 32 474	<u>43 820</u> 32 474	<u>40 992</u> 32 474	<u>40 211</u> 32 474
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 410</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813	<u>41 335</u> 32 813	<u>40 555</u> 32 813

					-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>41 614</u> 30 303
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>41 929</u> 30 612
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>42 577</u> 31 250
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>42 911</u> 31 579
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>43 252</u> 31 915
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>43 957</u> 32 609
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 952</u> 31 500	<u>43 952</u> 31 500	<u>45 464</u> 31 500
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 081</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>42 747</u> 32 474	<u>42 747</u> 32 474	<u>43 820</u> 32 474
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813

							-	-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 400</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818	<u>40 325</u> 31 818	<u>39 545</u> 31 818
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 730</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>43 484</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>43 484</u> 32 143	<u>40 655</u> 32 143	<u>39 875</u> 32 143
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 410</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813	<u>41 335</u> 32 813	<u>40 555</u> 32 813
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 761</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158	<u>41 686</u> 33 158	<u>40 906</u> 33 158
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 761</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158	<u>41 686</u> 33 158	<u>40 906</u> 33 158
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 119</u> 33 511	<u>43 800</u> 33 511	<u>44 873</u> 33 511	<u>43 800</u> 33 511	<u>44 873</u> 33 511	<u>42 045</u> 33 511	<u>41 264</u> 33 511
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 860</u> 34 239	<u>44 541</u> 34 239	<u>45 613</u> 34 239	<u>44 541</u> 34 239	<u>45 613</u> 34 239	<u>42 785</u> 34 239	<u>42 005</u> 34 239
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 242</u> 34 615	<u>44 923</u> 34 615	<u>45 996</u> 34 615	<u>44 923</u> 34 615	<u>45 996</u> 34 615	<u>43 167</u> 34 615	<u>42 387</u> 34 615
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 994</u> 33 075	<u>45 552</u> 33 075	<u>47 064</u> 33 075	<u>45 552</u> 33 075	<u>47 064</u> 33 075	<u>43 402</u> 33 075	<u>42 446</u> 33 075
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 016</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>41 942</u> 33 409	<u>41 161</u> 33 409
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 716</u> 34 098	<u>44 397</u> 34 098	<u>45 470</u> 34 098	<u>44 397</u> 34 098	<u>45 470</u> 34 098	<u>42 641</u> 34 098	<u>41 861</u> 34 098
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 077</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453	<u>43 002</u> 34 453	<u>42 222</u> 34 453

					-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 081</u> 31 818	<u>42 081</u> 31 818	<u>43 154</u> 31 818
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 411</u> 32 143	<u>42 411</u> 32 143	<u>43 484</u> 32 143
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 091</u> 32 813	<u>43 091</u> 32 813	<u>44 164</u> 32 813
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 442</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 442</u> 33 158	<u>43 442</u> 33 158	<u>44 515</u> 33 158
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>43 800</u> 33 511	<u>43 800</u> 33 511	<u>44 873</u> 33 511
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>44 541</u> 34 239	<u>44 541</u> 34 239	<u>45 613</u> 34 239
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 923</u> 34 615	<u>44 923</u> 34 615	<u>45 996</u> 34 615
212-101-1300	40 7473-2010	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 552</u> 33 075	<u>45 552</u> 33 075	<u>47 064</u> 33 075
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>43 697</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 397</u> 34 098	<u>44 397</u> 34 098	<u>45 470</u> 34 098
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>44 758</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453

							-	-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 016</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409	<u>41 942</u> 33 409	<u>41 161</u> 33 409
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 363</u> 33 750	<u>44 044</u> 33 750	<u>45 117</u> 33 750	<u>44 044</u> 33 750	<u>45 117</u> 33 750	<u>42 288</u> 33 750	<u>41 508</u> 33 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 077</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453	<u>43 002</u> 34 453	<u>42 222</u> 34 453
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 445</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816	<u>43 371</u> 34 816	<u>42 591</u> 34 816
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 445</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816	<u>43 371</u> 34 816	<u>42 591</u> 34 816
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 822</u> 35 186	<u>45 503</u> 35 186	<u>46 576</u> 35 186	<u>45 503</u> 35 186	<u>46 576</u> 35 186	<u>43 747</u> 35 186	<u>42 967</u> 35 186
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 599</u> 35 951	<u>46 280</u> 35 951	<u>47 353</u> 35 951	<u>46 280</u> 35 951	<u>47 353</u> 35 951	<u>44 524</u> 35 951	<u>43 744</u> 35 951
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 000</u> 36 346	<u>46 681</u> 36 346	<u>47 754</u> 36 346	<u>46 681</u> 36 346	<u>47 754</u> 36 346	<u>44 926</u> 36 346	<u>44 145</u> 36 346
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 674</u> 34 729	<u>47 233</u> 34 729	<u>48 744</u> 34 729	<u>47 233</u> 34 729	<u>48 744</u> 34 729	<u>45 082</u> 34 729	<u>44 126</u> 34 729
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 713</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080	<u>43 639</u> 35 080	<u>42 858</u> 35 080
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>38 448</u> 35 803	<u>46 129</u> 35 803	<u>47 202</u> 35 803	<u>46 129</u> 35 803	<u>47 202</u> 35 803	<u>44 374</u> 35 803	<u>43 593</u> 35 803
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 827</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176	<u>44 753</u> 36 176	<u>43 972</u> 36 176

					-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>43 697</u> 33 409	<u>43 697</u> 33 409	<u>44 770</u> 33 409
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 044</u> 33 750	<u>44 044</u> 33 750	<u>45 117</u> 33 750
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>44 758</u> 34 453	<u>44 758</u> 34 453	<u>45 831</u> 34 453
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 126</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 126</u> 34 816	<u>45 126</u> 34 816	<u>46 199</u> 34 816
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 503</u> 35 186	<u>45 503</u> 35 186	<u>46 576</u> 35 186
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 280</u> 35 951	<u>46 280</u> 35 951	<u>47 353</u> 35 951
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 681</u> 36 346	<u>46 681</u> 36 346	<u>47 754</u> 36 346
212-101-1400	45 7473-2010	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 233</u> 34 729	<u>47 233</u> 34 729	<u>48 744</u> 34 729
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 394</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 129</u> 35 803	<u>46 129</u> 35 803	<u>47 202</u> 35 803
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>46 508</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176

							-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 713</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080	<u>43 639</u> 35 080	<u>42 858</u> 35 080
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>38 077</u> 35 438	<u>45 758</u> 35 438	<u>46 831</u> 35 438	<u>45 758</u> 35 438	<u>46 831</u> 35 438	<u>44 002</u> 35 438	<u>43 222</u> 35 438
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 827</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176	<u>44 753</u> 36 176	<u>43 972</u> 36 176
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>39 214</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557	<u>45 139</u> 36 557	<u>44 359</u> 36 557
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>39 214</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557	<u>45 139</u> 36 557	<u>44 359</u> 36 557
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>39 609</u> 36 945	<u>47 290</u> 36 945	<u>48 363</u> 36 945	<u>47 290</u> 36 945	<u>48 363</u> 36 945	<u>45 535</u> 36 945	<u>44 754</u> 36 945
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>40 425</u> 37 749	<u>48 106</u> 37 749	<u>49 179</u> 37 749	<u>48 106</u> 37 749	<u>49 179</u> 37 749	<u>46 351</u> 37 749	<u>45 570</u> 37 749
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 847</u> 38 163	<u>48 528</u> 38 163	<u>49 601</u> 38 163	<u>48 528</u> 38 163	<u>49 601</u> 38 163	<u>46 772</u> 38 163	<u>45 992</u> 38 163
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 761</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114	<u>26 169</u> 16 114	<u>25 213</u> 16 114
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 580</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919	<u>26 987</u> 16 919	<u>26 032</u> 16 919
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									

					-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>45 394</u> 35 080	<u>45 394</u> 35 080	<u>46 467</u> 35 080
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>45 758</u> 35 438	<u>45 758</u> 35 438	<u>46 831</u> 35 438
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>46 508</u> 36 176	<u>46 508</u> 36 176	<u>47 581</u> 36 176
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>46 895</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>46 895</u> 36 557	<u>46 895</u> 36 557	<u>47 968</u> 36 557
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 290</u> 36 945	<u>47 290</u> 36 945	<u>48 363</u> 36 945
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 106</u> 37 749	<u>48 106</u> 37 749	<u>49 179</u> 37 749
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>48 528</u> 38 163	<u>48 528</u> 38 163	<u>49 601</u> 38 163
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 320</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 138</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					

							-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 439</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765	<u>27 847</u> 17 765	<u>26 891</u> 17 765
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 304</u> 17 945	<u>27 985</u> 17 945	<u>29 058</u> 17 945	<u>27 985</u> 17 945	<u>29 058</u> 17 945	<u>26 230</u> 17 945	<u>25 449</u> 17 945
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 490</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>26 416</u> 18 128	<u>25 635</u> 18 128
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 680</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>26 606</u> 18 315	<u>25 825</u> 18 315
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 072</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>26 997</u> 18 700	<u>26 217</u> 18 700
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 274</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>27 199</u> 18 899	<u>26 419</u> 18 899
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 490</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128	<u>26 416</u> 18 128	<u>25 635</u> 18 128
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 680</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>26 606</u> 18 315	<u>25 825</u> 18 315
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 874</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>26 799</u> 18 505	<u>26 019</u> 18 505
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 274</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>27 199</u> 18 899	<u>26 419</u> 18 899
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 481</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102	<u>27 406</u> 19 102	<u>26 626</u> 19 102
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 680</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315	<u>26 606</u> 18 315	<u>25 825</u> 18 315
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 874</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>26 799</u> 18 505	<u>26 019</u> 18 505

					-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 998</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 985</u> 17 945	<u>27 985</u> 17 945	<u>29 058</u> 17 945
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 171</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 361</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 753</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 955</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 171</u> 18 128	<u>28 171</u> 18 128	<u>29 244</u> 18 128
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 361</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 555</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 955</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 162</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 361</u> 18 315	<u>28 361</u> 18 315	<u>29 434</u> 18 315
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 555</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505

							-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 072</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>26 997</u> 18 700	<u>26 217</u> 18 700
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 481</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102	<u>27 406</u> 19 102	<u>26 626</u> 19 102
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 692</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310	<u>27 617</u> 19 310	<u>26 837</u> 19 310
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 874</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505	<u>26 799</u> 18 505	<u>26 019</u> 18 505
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 072</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700	<u>26 997</u> 18 700	<u>26 217</u> 18 700
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 274</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899	<u>27 199</u> 18 899	<u>26 419</u> 18 899
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 692</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310	<u>27 617</u> 19 310	<u>26 837</u> 19 310
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 907</u> 19 522	<u>29 588</u> 19 522	<u>30 661</u> 19 522	<u>29 588</u> 19 522	<u>30 661</u> 19 522	<u>27 832</u> 19 522	<u>27 052</u> 19 522
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 714</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>28 122</u> 18 036	<u>27 166</u> 18 036
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 582</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218	<u>26 507</u> 18 218	<u>25 727</u> 18 218
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 771</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>26 696</u> 18 404	<u>25 916</u> 18 404
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594	<u>26 109</u> 18 594

					-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 753</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 162</u> 19 102	<u>29 162</u> 19 102	<u>30 234</u> 19 102
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 373</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 555</u> 18 505	<u>28 555</u> 18 505	<u>29 628</u> 18 505
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 753</u> 18 700	<u>28 753</u> 18 700	<u>29 826</u> 18 700
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 955</u> 18 899	<u>28 955</u> 18 899	<u>30 028</u> 18 899
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 373</u> 19 310	<u>29 373</u> 19 310	<u>30 445</u> 19 310
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 588</u> 19 522	<u>29 588</u> 19 522	<u>30 661</u> 19 522
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 263</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594

							-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985	<u>26 506</u> 18 985
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187	<u>26 712</u> 19 187
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 771</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>26 696</u> 18 404	<u>25 916</u> 18 404
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594	<u>26 109</u> 18 594
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787	<u>26 305</u> 18 787
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187	<u>26 712</u> 19 187
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>27 701</u> 19 393	<u>26 921</u> 19 393
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594	<u>26 109</u> 18 594
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787	<u>26 305</u> 18 787
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985	<u>26 506</u> 18 985
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>27 701</u> 19 393	<u>26 921</u> 19 393
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 990</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>27 916</u> 19 604	<u>27 135</u> 19 604
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787	<u>26 305</u> 18 787

					-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787

							-	-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985	<u>26 506</u> 18 985
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187	<u>26 712</u> 19 187
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 990</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>27 916</u> 19 604	<u>27 135</u> 19 604
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819	<u>28 135</u> 19 819	<u>27 354</u> 19 819
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 714</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>28 122</u> 18 036	<u>27 166</u> 18 036
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 582</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218	<u>26 507</u> 18 218	<u>25 727</u> 18 218
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 771</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>26 696</u> 18 404	<u>25 916</u> 18 404
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594	<u>26 109</u> 18 594
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985	<u>26 506</u> 18 985
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187	<u>26 712</u> 19 187
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 771</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404	<u>26 696</u> 18 404	<u>25 916</u> 18 404
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594	<u>26 109</u> 18 594

					-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 890</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 263</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 452</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594

							-	-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787	<u>26 305</u> 18 787
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187	<u>26 712</u> 19 187
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>27 701</u> 19 393	<u>26 921</u> 19 393
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594	<u>26 889</u> 18 594	<u>26 109</u> 18 594
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787	<u>26 305</u> 18 787
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985	<u>26 506</u> 18 985
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 776</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393	<u>27 701</u> 19 393	<u>26 921</u> 19 393
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 990</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>27 916</u> 19 604	<u>27 135</u> 19 604
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 160</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787	<u>27 086</u> 18 787	<u>26 305</u> 18 787
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 361</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985	<u>27 287</u> 18 985	<u>26 506</u> 18 985
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 567</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187	<u>27 492</u> 19 187	<u>26 712</u> 19 187
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 990</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604	<u>27 916</u> 19 604	<u>27 135</u> 19 604
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 209</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819	<u>28 135</u> 19 819	<u>27 354</u> 19 819

					-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 645</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>29 457</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 841</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 042</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 248</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 671</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 890</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819

							-	-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 363</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659	<u>29 771</u> 19 659	<u>28 815</u> 19 659
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 248</u> 19 858	<u>29 929</u> 19 858	<u>31 002</u> 19 858	<u>29 929</u> 19 858	<u>31 002</u> 19 858	<u>28 173</u> 19 858	<u>27 393</u> 19 858
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 454</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060	<u>28 379</u> 20 060	<u>27 599</u> 20 060
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 664</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>28 589</u> 20 267	<u>27 809</u> 20 267
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 097</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>29 023</u> 20 694	<u>28 242</u> 20 694
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>29 246</u> 20 914	<u>28 466</u> 20 914
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 454</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060	<u>28 379</u> 20 060	<u>27 599</u> 20 060
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 664</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>28 589</u> 20 267	<u>27 809</u> 20 267
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>28 804</u> 20 478	<u>28 023</u> 20 478
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>29 246</u> 20 914	<u>28 466</u> 20 914
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 549</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139	<u>29 475</u> 21 139	<u>28 695</u> 21 139
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 664</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267	<u>28 589</u> 20 267	<u>27 809</u> 20 267

					-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>31 922</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 929</u> 19 858	<u>29 929</u> 19 858	<u>31 002</u> 19 858
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 135</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 345</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 778</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 002</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 135</u> 20 060	<u>30 135</u> 20 060	<u>31 208</u> 20 060
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 345</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 559</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 002</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 345</u> 20 267	<u>30 345</u> 20 267	<u>31 418</u> 20 267

							-	-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>28 804</u> 20 478	<u>28 023</u> 20 478
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 097</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>29 023</u> 20 694	<u>28 242</u> 20 694
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 549</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139	<u>29 475</u> 21 139	<u>28 695</u> 21 139
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>29 708</u> 21 368	<u>28 928</u> 21 368
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478	<u>28 804</u> 20 478	<u>28 023</u> 20 478
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 097</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694	<u>29 023</u> 20 694	<u>28 242</u> 20 694
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 321</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914	<u>29 246</u> 20 914	<u>28 466</u> 20 914
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>29 708</u> 21 368	<u>28 928</u> 21 368
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 022</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603	<u>29 947</u> 21 603	<u>29 167</u> 21 603
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 783</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368	<u>29 708</u> 21 368	<u>28 928</u> 21 368
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 022</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603	<u>29 947</u> 21 603	<u>29 167</u> 21 603
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 265</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>33 019</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>33 019</u> 21 843	<u>30 191</u> 21 843	<u>29 410</u> 21 843
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 515</u> 22 089	<u>32 196</u> 22 089	<u>33 269</u> 22 089	<u>32 196</u> 22 089	<u>33 269</u> 22 089	<u>30 440</u> 22 089	<u>29 660</u> 22 089

					-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 559</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 778</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 139	<u>31 230</u> 21 139	<u>32 303</u> 21 139
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 464</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 559</u> 20 478	<u>30 559</u> 20 478	<u>31 632</u> 20 478
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 778</u> 20 694	<u>30 778</u> 20 694	<u>31 851</u> 20 694
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 002</u> 20 914	<u>31 002</u> 20 914	<u>32 075</u> 20 914
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 464</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 702</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 464</u> 21 368	<u>31 464</u> 21 368	<u>32 537</u> 21 368
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 702</u> 21 603	<u>31 702</u> 21 603	<u>32 775</u> 21 603
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 946</u> 21 843	<u>31 946</u> 21 843	<u>33 019</u> 21 843
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 196</u> 22 089	<u>32 196</u> 22 089	<u>33 269</u> 22 089

							-	-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 031</u> 22 596	<u>32 712</u> 22 596	<u>33 785</u> 22 596	<u>32 712</u> 22 596	<u>33 785</u> 22 596	<u>30 956</u> 22 596	<u>30 176</u> 22 596
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 654</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913	<u>32 062</u> 21 913	<u>31 106</u> 21 913
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135	<u>30 487</u> 22 135	<u>29 707</u> 22 135
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>30 716</u> 22 361	<u>29 936</u> 22 361
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 264</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826	<u>31 190</u> 22 826	<u>30 409</u> 22 826
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 508</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067	<u>31 434</u> 23 067	<u>30 653</u> 23 067
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135	<u>30 487</u> 22 135	<u>29 707</u> 22 135
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>30 716</u> 22 361	<u>29 936</u> 22 361
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 025</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>30 951</u> 22 591	<u>30 170</u> 22 591
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 508</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067	<u>31 434</u> 23 067	<u>30 653</u> 23 067
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 758</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>31 683</u> 23 312	<u>30 903</u> 23 312
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>30 716</u> 22 361	<u>29 936</u> 22 361

					-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 712</u> 22 596	<u>32 712</u> 22 596	<u>33 785</u> 22 596
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 212</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 242</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 472</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>32 945</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 189</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 242</u> 22 135	<u>32 242</u> 22 135	<u>33 315</u> 22 135
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 472</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 706</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 189</u> 23 067	<u>33 189</u> 23 067	<u>34 262</u> 23 067
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 439</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 472</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361

							-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 025</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>30 951</u> 22 591	<u>30 170</u> 22 591
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 264</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826	<u>31 190</u> 22 826	<u>30 409</u> 22 826
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 758</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>31 683</u> 23 312	<u>30 903</u> 23 312
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 012</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563	<u>31 157</u> 23 563
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 758</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312	<u>31 683</u> 23 312	<u>30 903</u> 23 312
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 012</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563	<u>31 938</u> 23 563	<u>31 157</u> 23 563
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 273</u> 23 819	<u>33 954</u> 23 819	<u>35 027</u> 23 819	<u>33 954</u> 23 819	<u>35 027</u> 23 819	<u>32 198</u> 23 819	<u>31 418</u> 23 819
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 539</u> 24 081	<u>34 220</u> 24 081	<u>35 292</u> 24 081	<u>34 220</u> 24 081	<u>35 292</u> 24 081	<u>32 464</u> 24 081	<u>31 684</u> 24 081
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 088</u> 24 622	<u>34 769</u> 24 622	<u>35 842</u> 24 622	<u>34 769</u> 24 622	<u>35 842</u> 24 622	<u>33 014</u> 24 622	<u>32 233</u> 24 622
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 127</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>34 535</u> 24 348	<u>33 579</u> 24 348
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>32 986</u> 24 594	<u>32 205</u> 24 594
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845	<u>32 460</u> 24 845

					-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 706</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>32 945</u> 22 826	<u>32 945</u> 22 826	<u>34 018</u> 22 826
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 439</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 693</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 439</u> 23 312	<u>33 439</u> 23 312	<u>34 512</u> 23 312
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 693</u> 23 563	<u>33 693</u> 23 563	<u>34 766</u> 23 563
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 954</u> 23 819	<u>33 954</u> 23 819	<u>35 027</u> 23 819
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 220</u> 24 081	<u>34 220</u> 24 081	<u>35 292</u> 24 081
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 769</u> 24 622	<u>34 769</u> 24 622	<u>35 842</u> 24 622
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845

							-	-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363	<u>32 986</u> 25 363
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630	<u>33 257</u> 25 630
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 060</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594	<u>32 986</u> 24 594	<u>32 205</u> 24 594
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845	<u>32 460</u> 24 845
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101	<u>32 721</u> 25 101
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 112</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630	<u>34 038</u> 25 630	<u>33 257</u> 25 630
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>33 534</u> 25 902
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 315</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845	<u>33 241</u> 24 845	<u>32 460</u> 24 845
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>33 501</u> 25 101	<u>32 721</u> 25 101
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 841</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363	<u>33 766</u> 25 363	<u>32 986</u> 25 363
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>33 534</u> 25 902
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 672</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>34 598</u> 26 181	<u>33 817</u> 26 181
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 389</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902	<u>34 315</u> 25 902	<u>33 534</u> 25 902

					-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>35 814</u> 24 594
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>36 866</u> 25 630
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>36 069</u> 24 845
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>36 595</u> 25 363
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>37 143</u> 25 902

							-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 672</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181	<u>34 598</u> 26 181	<u>33 817</u> 26 181
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 962</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465	<u>34 887</u> 26 465	<u>34 107</u> 26 465
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 257</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756	<u>35 182</u> 26 756	<u>34 402</u> 26 756
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 868</u> 27 358	<u>37 549</u> 27 358	<u>38 622</u> 27 358	<u>37 549</u> 27 358	<u>38 622</u> 27 358	<u>35 793</u> 27 358	<u>35 013</u> 27 358
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 143</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332	<u>36 551</u> 26 332	<u>35 595</u> 26 332
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598	<u>35 022</u> 26 598	<u>34 241</u> 26 598
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>38 407</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>38 407</u> 27 147	<u>35 579</u> 27 147	<u>34 799</u> 27 147
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429	<u>35 866</u> 27 429	<u>35 086</u> 27 429
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598	<u>35 022</u> 26 598	<u>34 241</u> 26 598
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 372</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>38 126</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>38 126</u> 26 870	<u>35 297</u> 26 870	<u>34 517</u> 26 870
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429	<u>35 866</u> 27 429	<u>35 086</u> 27 429
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 234</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718	<u>36 159</u> 27 718	<u>35 379</u> 27 718

					-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>36 353</u> 26 181	<u>36 353</u> 26 181	<u>37 426</u> 26 181
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>37 715</u> 26 465
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>38 011</u> 26 756
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 549</u> 27 358	<u>37 549</u> 27 358	<u>38 622</u> 27 358
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 702</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 777</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>37 334</u> 27 147	<u>37 334</u> 27 147	<u>38 407</u> 27 147
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 777</u> 26 598	<u>36 777</u> 26 598	<u>37 850</u> 26 598
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 053</u> 26 870	<u>37 053</u> 26 870	<u>38 126</u> 26 870
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 429	<u>37 622</u> 27 429	<u>38 695</u> 27 429
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 915</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718

							-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 234</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718	<u>36 159</u> 27 718	<u>35 379</u> 27 718
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>39 288</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>39 288</u> 28 013	<u>36 459</u> 28 013	<u>35 679</u> 28 013
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 152</u> 28 622	<u>38 833</u> 28 622	<u>39 906</u> 28 622	<u>38 833</u> 28 622	<u>39 906</u> 28 622	<u>37 078</u> 28 622	<u>36 298</u> 28 622
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 472</u> 28 936	<u>39 153</u> 28 936	<u>40 226</u> 28 936	<u>39 153</u> 28 936	<u>40 226</u> 28 936	<u>37 397</u> 28 936	<u>36 617</u> 28 936
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 708</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857	<u>39 116</u> 28 857	<u>38 161</u> 28 857
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 174</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300	<u>40 582</u> 30 300	<u>39 626</u> 30 300
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606	<u>39 094</u> 30 606	<u>38 313</u> 30 606
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 810</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237	<u>39 735</u> 31 237	<u>38 955</u> 31 237
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>34 140</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563	<u>40 065</u> 31 563	<u>39 285</u> 31 563
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606	<u>39 094</u> 30 606	<u>38 313</u> 30 606
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 486</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918	<u>39 411</u> 30 918	<u>38 631</u> 30 918

					-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 915</u> 27 718	<u>37 915</u> 27 718	<u>38 988</u> 27 718
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>38 215</u> 28 013	<u>38 215</u> 28 013	<u>39 288</u> 28 013
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 833</u> 28 622	<u>38 833</u> 28 622	<u>39 906</u> 28 622
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>39 153</u> 28 936	<u>39 153</u> 28 936	<u>40 226</u> 28 936
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>41 267</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 733</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 491</u> 31 237	<u>41 491</u> 31 237	<u>42 563</u> 31 237
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 606	<u>40 849</u> 30 606	<u>41 922</u> 30 606
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 167</u> 30 918	<u>41 167</u> 30 918	<u>42 240</u> 30 918

							-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>34 140</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563	<u>40 065</u> 31 563	<u>39 285</u> 31 563
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 478</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895	<u>40 403</u> 31 895	<u>39 623</u> 31 895
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 478</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895	<u>40 403</u> 31 895	<u>39 623</u> 31 895
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 822</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234	<u>40 748</u> 32 234	<u>39 967</u> 32 234
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 534</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 288</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 288</u> 32 935	<u>41 460</u> 32 935	<u>40 679</u> 32 935
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 902</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 656</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 656</u> 33 297	<u>41 827</u> 33 297	<u>41 047</u> 33 297
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 714</u> 31 815	<u>44 272</u> 31 815	<u>45 784</u> 31 815	<u>44 272</u> 31 815	<u>45 784</u> 31 815	<u>42 122</u> 31 815	<u>41 166</u> 31 815
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 723</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>40 649</u> 32 136	<u>39 868</u> 32 136
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 396</u> 32 799	<u>43 077</u> 32 799	<u>44 150</u> 32 799	<u>43 077</u> 32 799	<u>44 150</u> 32 799	<u>41 322</u> 32 799	<u>40 541</u> 32 799
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 744</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141	<u>41 669</u> 33 141	<u>40 889</u> 33 141
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 723</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>40 649</u> 32 136	<u>39 868</u> 32 136
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 056</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>43 810</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>43 810</u> 32 464	<u>40 982</u> 32 464	<u>40 201</u> 32 464

					-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 821</u> 31 563	<u>41 821</u> 31 563	<u>42 894</u> 31 563
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 159</u> 31 895	<u>42 159</u> 31 895	<u>43 232</u> 31 895
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 503</u> 32 234	<u>42 503</u> 32 234	<u>43 576</u> 32 234
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935	<u>44 288</u> 32 935
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 583</u> 33 297	<u>43 583</u> 33 297	<u>44 656</u> 33 297
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>44 272</u> 31 815	<u>44 272</u> 31 815	<u>45 784</u> 31 815
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 404</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 077</u> 32 799	<u>43 077</u> 32 799	<u>44 150</u> 32 799
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 404</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>42 737</u> 32 464	<u>42 737</u> 32 464	<u>43 810</u> 32 464

							-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 744</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141	<u>41 669</u> 33 141	<u>40 889</u> 33 141
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 098</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489	<u>42 023</u> 33 489	<u>41 243</u> 33 489
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 098</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489	<u>42 023</u> 33 489	<u>41 243</u> 33 489
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 460</u> 33 846	<u>44 141</u> 33 846	<u>45 214</u> 33 846	<u>44 141</u> 33 846	<u>45 214</u> 33 846	<u>42 385</u> 33 846	<u>41 605</u> 33 846
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 207</u> 34 582	<u>44 888</u> 34 582	<u>45 961</u> 34 582	<u>44 888</u> 34 582	<u>45 961</u> 34 582	<u>43 133</u> 34 582	<u>42 352</u> 34 582
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 594</u> 34 962	<u>45 275</u> 34 962	<u>46 347</u> 34 962	<u>45 275</u> 34 962	<u>46 347</u> 34 962	<u>43 519</u> 34 962	<u>42 739</u> 34 962
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 330</u> 33 406	<u>45 888</u> 33 406	<u>47 400</u> 33 406	<u>45 888</u> 33 406	<u>47 400</u> 33 406	<u>43 738</u> 33 406	<u>42 782</u> 33 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 356</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>42 281</u> 33 743	<u>41 501</u> 33 743
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 063</u> 34 439	<u>44 744</u> 34 439	<u>45 816</u> 34 439	<u>44 744</u> 34 439	<u>45 816</u> 34 439	<u>42 988</u> 34 439	<u>42 208</u> 34 439
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 427</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798	<u>43 352</u> 34 798	<u>42 572</u> 34 798
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 356</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>42 281</u> 33 743	<u>41 501</u> 33 743
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 706</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>45 459</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>45 459</u> 34 088	<u>42 631</u> 34 088	<u>41 851</u> 34 088

					-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 424</u> 33 141	<u>43 424</u> 33 141	<u>44 497</u> 33 141
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>43 779</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 779</u> 33 489	<u>43 779</u> 33 489	<u>44 852</u> 33 489
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 141</u> 33 846	<u>44 141</u> 33 846	<u>45 214</u> 33 846
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 888</u> 34 582	<u>44 888</u> 34 582	<u>45 961</u> 34 582
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 275</u> 34 962	<u>45 275</u> 34 962	<u>46 347</u> 34 962
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>45 888</u> 33 406	<u>45 888</u> 33 406	<u>47 400</u> 33 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 037</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 744</u> 34 439	<u>44 744</u> 34 439	<u>45 816</u> 34 439
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 108</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 037</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 387</u> 34 088	<u>44 387</u> 34 088	<u>45 459</u> 34 088

							-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 427</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798	<u>43 352</u> 34 798	<u>42 572</u> 34 798
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 799</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164	<u>43 725</u> 35 164	<u>42 944</u> 35 164
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 799</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164	<u>43 725</u> 35 164	<u>42 944</u> 35 164
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 179</u> 35 538	<u>45 860</u> 35 538	<u>46 933</u> 35 538	<u>45 860</u> 35 538	<u>46 933</u> 35 538	<u>44 105</u> 35 538	<u>43 324</u> 35 538
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 964</u> 36 311	<u>46 645</u> 36 311	<u>47 718</u> 36 311	<u>46 645</u> 36 311	<u>47 718</u> 36 311	<u>44 890</u> 36 311	<u>44 109</u> 36 311
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 370</u> 36 710	<u>47 051</u> 36 710	<u>48 123</u> 36 710	<u>47 051</u> 36 710	<u>48 123</u> 36 710	<u>45 295</u> 36 710	<u>44 515</u> 36 710
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 027</u> 35 076	<u>47 585</u> 35 076	<u>49 097</u> 35 076	<u>47 585</u> 35 076	<u>49 097</u> 35 076	<u>45 435</u> 35 076	<u>44 479</u> 35 076
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 070</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430	<u>43 995</u> 35 430	<u>43 215</u> 35 430
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 812</u> 36 161	<u>46 493</u> 36 161	<u>47 566</u> 36 161	<u>46 493</u> 36 161	<u>47 566</u> 36 161	<u>44 737</u> 36 161	<u>43 957</u> 36 161
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 195</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538	<u>45 120</u> 36 538	<u>44 340</u> 36 538
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 070</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430	<u>43 995</u> 35 430	<u>43 215</u> 35 430
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>38 437</u> 35 792	<u>46 118</u> 35 792	<u>47 191</u> 35 792	<u>46 118</u> 35 792	<u>47 191</u> 35 792	<u>44 363</u> 35 792	<u>43 582</u> 35 792

					-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 108</u> 34 798	<u>45 108</u> 34 798	<u>46 181</u> 34 798
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 480</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 480</u> 35 164	<u>45 480</u> 35 164	<u>46 553</u> 35 164
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 860</u> 35 538	<u>45 860</u> 35 538	<u>46 933</u> 35 538
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 645</u> 36 311	<u>46 645</u> 36 311	<u>47 718</u> 36 311
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 051</u> 36 710	<u>47 051</u> 36 710	<u>48 123</u> 36 710
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>47 585</u> 35 076	<u>47 585</u> 35 076	<u>49 097</u> 35 076
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 751</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 493</u> 36 161	<u>46 493</u> 36 161	<u>47 566</u> 36 161
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 876</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 751</u> 35 430	<u>45 751</u> 35 430	<u>46 824</u> 35 430
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 118</u> 35 792	<u>46 118</u> 35 792	<u>47 191</u> 35 792

							-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 195</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538	<u>45 120</u> 36 538	<u>44 340</u> 36 538
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>39 586</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922	<u>45 511</u> 36 922	<u>44 731</u> 36 922
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>39 586</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922	<u>45 511</u> 36 922	<u>44 731</u> 36 922
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 985</u> 37 315	<u>47 666</u> 37 315	<u>48 738</u> 37 315	<u>47 666</u> 37 315	<u>48 738</u> 37 315	<u>45 910</u> 37 315	<u>45 130</u> 37 315
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>40 809</u> 38 126	<u>48 490</u> 38 126	<u>49 563</u> 38 126	<u>48 490</u> 38 126	<u>49 563</u> 38 126	<u>46 734</u> 38 126	<u>45 954</u> 38 126
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 234</u> 38 545	<u>48 915</u> 38 545	<u>49 988</u> 38 545	<u>48 915</u> 38 545	<u>49 988</u> 38 545	<u>47 160</u> 38 545	<u>46 379</u> 38 545

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>18 599</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954	<u>26 007</u> 15 954	<u>25 051</u> 15 954
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 409</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752	<u>26 817</u> 16 752	<u>25 861</u> 16 752
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 260</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589	<u>27 668</u> 17 589	<u>26 712</u> 17 589
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>27 940</u> 17 857	<u>26 985</u> 17 857

					-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 876</u> 36 538	<u>46 876</u> 36 538	<u>47 949</u> 36 538
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 267</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 267</u> 36 922	<u>47 267</u> 36 922	<u>48 339</u> 36 922
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 666</u> 37 315	<u>47 666</u> 37 315	<u>48 738</u> 37 315
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>48 490</u> 38 126	<u>48 490</u> 38 126	<u>49 563</u> 38 126
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 915</u> 38 545	<u>48 915</u> 38 545	<u>49 988</u> 38 545

					-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 157</u> 15 954	<u>28 157</u> 15 954	<u>29 669</u> 15 954
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 968</u> 16 752	<u>28 968</u> 16 752	<u>30 480</u> 16 752
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>29 819</u> 17 589	<u>29 819</u> 17 589	<u>31 331</u> 17 589
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857

							-	-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>20 532</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857	<u>27 940</u> 17 857	<u>26 985</u> 17 857
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 165</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464	<u>29 573</u> 19 464	<u>28 617</u> 19 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696	<u>31 841</u> 21 696	<u>30 885</u> 21 696
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 882</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107	<u>34 290</u> 24 107	<u>33 335</u> 24 107
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>28 878</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071	<u>36 286</u> 26 071	<u>35 330</u> 26 071
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>31 418</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571	<u>38 826</u> 28 571	<u>37 870</u> 28 571
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 870</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000	<u>40 277</u> 30 000	<u>39 322</u> 30 000
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>18 761</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114	<u>26 169</u> 16 114	<u>25 213</u> 16 114
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 580</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919	<u>26 987</u> 16 919	<u>26 032</u> 16 919
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 439</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765	<u>27 847</u> 17 765	<u>26 891</u> 17 765
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 714</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>28 122</u> 18 036	<u>27 166</u> 18 036
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 714</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036	<u>28 122</u> 18 036	<u>27 166</u> 18 036

					-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 724</u> 19 464	<u>31 724</u> 19 464	<u>33 236</u> 19 464
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>33 992</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>35 504</u> 21 696
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>37 953</u> 24 107
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 437</u> 26 071	<u>38 437</u> 26 071	<u>39 949</u> 26 071
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>40 977</u> 28 571	<u>40 977</u> 28 571	<u>42 489</u> 28 571
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>43 940</u> 30 000
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 320</u> 16 114	<u>28 320</u> 16 114	<u>29 831</u> 16 114
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 138</u> 16 919	<u>29 138</u> 16 919	<u>30 650</u> 16 919
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 998</u> 17 765	<u>29 998</u> 17 765	<u>31 509</u> 17 765
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036

					,	.	.	-	-	-	-	
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 363</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659	<u>29 771</u> 19 659	<u>28 815</u> 19 659	
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 654</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913	<u>32 062</u> 21 913	<u>31 106</u> 21 913	
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 127</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348	<u>34 535</u> 24 348	<u>33 579</u> 24 348	
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 143</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332	<u>36 551</u> 26 332	<u>35 595</u> 26 332	
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>31 708</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857	<u>39 116</u> 28 857	<u>38 161</u> 28 857	
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300	<u>40 582</u> 30 300	<u>39 626</u> 30 300	

212-103.

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

					,	.
--	--	--	--	--	---	---

				,	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 922</u> 19 659	<u>31 922</u> 19 659	<u>33 433</u> 19 659
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 212</u> 21 913	<u>34 212</u> 21 913	<u>35 724</u> 21 913
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 198</u> 24 348
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 702</u> 26 332	<u>38 702</u> 26 332	<u>40 213</u> 26 332
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 267</u> 28 857	<u>41 267</u> 28 857	<u>42 779</u> 28 857
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 733</u> 30 300	<u>42 733</u> 30 300	<u>44 245</u> 30 300

				,	-	-
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					,	.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u>	35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u>	36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

212-202.

					,	.
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>	30 612

					,	.
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>	32 143

212-3.
212-301.

					,	.
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u>	48 184

212-4.
212-401.

					,	.	.	-	-	-	-	.
212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 195</u> 14 768	<u>25 957</u> 14 768	<u>27 343</u> 14 768	<u>25 957</u> 14 768	<u>27 343</u> 14 768	<u>23 986</u> 14 768	<u>23 109</u> 14 768	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 095</u> 15 654	<u>26 857</u> 15 654	<u>28 243</u> 15 654	<u>26 857</u> 15 654	<u>28 243</u> 15 654	<u>24 886</u> 15 654	<u>24 010</u> 15 654	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 050</u> 16 594	<u>27 812</u> 16 594	<u>29 197</u> 16 594	<u>27 812</u> 16 594	<u>29 197</u> 16 594	<u>25 840</u> 16 594	<u>24 964</u> 16 594	

					-	-	-
212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 957</u> 14 768	<u>25 957</u> 14 768	<u>27 343</u> 14 768
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 857</u> 15 654	<u>24 399</u> 15 654	<u>28 243</u> 15 654
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 812</u> 16 594	<u>27 812</u> 16 594	<u>29 197</u> 16 594

							-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 061</u> 17 589	<u>28 823</u> 17 589	<u>30 209</u> 17 589	<u>28 823</u> 17 589	<u>30 209</u> 17 589	<u>26 852</u> 17 589	<u>25 976</u> 17 589
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 133</u> 18 645	<u>29 895</u> 18 645	<u>31 281</u> 18 645	<u>29 895</u> 18 645	<u>31 281</u> 18 645	<u>27 924</u> 18 645	<u>27 048</u> 18 645
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 270</u> 19 763	<u>31 032</u> 19 763	<u>32 418</u> 19 763	<u>31 032</u> 19 763	<u>32 418</u> 19 763	<u>29 061</u> 19 763	<u>28 184</u> 19 763
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 475</u> 20 949	<u>32 237</u> 20 949	<u>33 623</u> 20 949	<u>32 237</u> 20 949	<u>33 623</u> 20 949	<u>30 265</u> 20 949	<u>29 389</u> 20 949
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 752</u> 22 206	<u>33 514</u> 22 206	<u>34 900</u> 22 206	<u>33 514</u> 22 206	<u>34 900</u> 22 206	<u>31 542</u> 22 206	<u>30 666</u> 22 206
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 106</u> 23 538	<u>34 868</u> 23 538	<u>36 253</u> 23 538	<u>34 868</u> 23 538	<u>36 253</u> 23 538	<u>32 896</u> 23 538	<u>32 020</u> 23 538
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 540</u> 24 951	<u>36 302</u> 24 951	<u>37 688</u> 24 951	<u>36 302</u> 24 951	<u>37 688</u> 24 951	<u>34 331</u> 24 951	<u>33 455</u> 24 951
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 952</u> 15 404			<u>18 329</u> 14 405			
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 735</u> 16 174			<u>18 188</u> 16 092			
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 556</u> 16 982			<u>19 110</u> 16 996			
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 419</u> 17 832			<u>19 848</u> 17 719			
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>22 050</u> 19 436			<u>22 551</u> 18 544			

					-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 823</u> 17 589	<u>28 823</u> 17 589	<u>30 209</u> 17 589
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 895</u> 18 645	<u>29 895</u> 18 645	<u>31 281</u> 18 645
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 032</u> 19 763	<u>31 032</u> 19 763	<u>32 418</u> 19 763
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 237</u> 20 949	<u>32 237</u> 20 949	<u>33 623</u> 20 949
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 514</u> 22 206	<u>33 514</u> 22 206	<u>34 900</u> 22 206
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>34 868</u> 23 538	<u>34 868</u> 23 538	<u>36 253</u> 23 538
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 302</u> 24 951	<u>36 302</u> 24 951	<u>37 688</u> 24 951
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0201	10	3	1	2200			
212-401-0202	25	3	1	2200			
212-401-0203	50	3	1	2200			
212-401-0204	75	3	1	2200			
212-401-0205	100	3	1	2200			

							-	-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>22 876</u> 20 250						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>24 070</u> 21 425						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736			<u>13 444</u> 9 616			

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888

					-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200			
212-401-0207	200	3	1	2200			
212-401-0300	28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200			

					-	-	-
212-402-0100	28013-98	3					
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888

							-	-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.

					-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98						
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 579</u> 24 816	<u>26 346</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 334</u> 24 575	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 479</u> 25 702	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 226</u> 25 453	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 225</u> 26 217	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 225</u> 26 217	<u>27 572</u> 25 132	<u>26 083</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 271</u> 26 481	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 017</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>26 343</u> 25 568	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965

					-	-	-
212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 679</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 442</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965

							-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403		<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403		<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>30 899</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>28 863</u> 26 397	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>28 679</u> 26 217	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 820</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093		<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093	<u>25 985</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>25 820</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093		<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093	<u>25 985</u> 22 093

					-	-	-
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093

212-502.

							-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 097</u> 23 685	<u>27 920</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 548</u> 19 301	<u>23 966</u> 19 926		<u>25 051</u> 20 990	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 706</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 388</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 038</u> 30 954	<u>32 836</u> 28 622	<u>33 073</u> 32 192	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>33 816</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 156</u> 30 086	<u>32 836</u> 28 622	<u>30 933</u> 30 086	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>33 816</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 981</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>29 757</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

212-6.

,

					-	-	-
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 769</u> 19 926	<u>23 307</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

					-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 073</u> 32 192	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 933</u> 30 086	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 757</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

					-
212-601-0100	- 1168-2006 -				
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

					-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{105\ 607}{86\ 607}$	$\frac{113\ 489}{86\ 607}$	$\frac{123\ 157}{86\ 607}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{105\ 607}{86\ 607}$	$\frac{113\ 489}{86\ 607}$	$\frac{123\ 157}{86\ 607}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{108\ 370}{89\ 286}$	$\frac{116\ 251}{89\ 286}$	$\frac{125\ 920}{89\ 286}$
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .					

							-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>91 514</u> 84 821	<u>104 490</u> 84 821	<u>124 603</u> 84 821	<u>110 281</u> 84 821	<u>122 283</u> 84 821	<u>98 893</u> 84 821	<u>97 779</u> 84 821

213-102.

							-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>87 545</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>95 445</u> 81 528	<u>94 336</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>89 226</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>97 127</u> 83 158	<u>96 018</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>90 942</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>98 842</u> 84 821	<u>97 733</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>93 566</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>101 466</u> 87 366	<u>100 358</u> 87 366
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>83 013</u> 78 026					<u>90 525</u> 77 729	<u>89 594</u> 78 026
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>95 546</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>103 446</u> 89 286	<u>102 337</u> 89 286
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>98 308</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>106 209</u> 91 964	<u>105 100</u> 91 964

					-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>107 024</u> 84 821	<u>116 482</u> 84 821	<u>128 084</u> 84 821

					-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>108 831</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>110 512</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>112 228</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>114 852</u> 87 366
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0301	125	1000 .	1	4800			
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>116 832</u> 89 286
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>119 594</u> 91 964

							-	-	-	-	-
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>101 153</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>109 054</u> 94 723	<u>107 945</u> 94 723
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>114 789</u> 109 178					<u>123 052</u> 109 619	<u>121 369</u> 109 178
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>133 298</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>141 199</u> 125 893	<u>140 090</u> 125 893
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>137 193</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>145 094</u> 129 670	<u>143 985</u> 129 670
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>141 205</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>149 106</u> 133 560	<u>147 997</u> 133 560

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

				,	-	-	-
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>122 439</u> 94 723
213-102-0305	125	1000 .	1	4800			
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>154 585</u> 125 893
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>158 480</u> 129 670
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>162 491</u> 133 560

					,	.
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u>	<u>275 725</u>

213-3. , ,
213-301.

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 541</u> 27 679	<u>32 742</u> 27 679	<u>39 992</u> 27 679	<u>34 170</u> 27 679	<u>33 444</u> 31 463	<u>31 361</u> 27 679	<u>31 086</u> 27 679	

213-302.

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.										
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>507</u> 371	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>479</u> 371	

					-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 367</u> 27 679	<u>35 900</u> 27 679	<u>39 992</u> 27 679

					-	-	-
213-302-0100	945-92	.					
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>521</u> 446	<u>569</u> 446	<u>590</u> 446

213-304.

					,	.	.	-	-	-	-	.
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>362</u> 330	<u>516</u> 366	<u>479</u> 330	<u>479</u> 330	<u>479</u> 330	<u>479</u> 330	<u>487</u> 366	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>258</u> 241	<u>324</u> 250	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>310</u> 250	

213-305.

					-
213-305-0100	945-92	.			
213-305-0105	188 , 50 390 190	.	1	12	<u>1 587</u> 506

213-306.

					,	.	.	-	-	-	-	
213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 481</u> 2 410	<u>2 170</u> 2 074	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 158</u> 2 074	

				,	-	-	-
213-304-0100	945-92	.					
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>405</u> 330	<u>456</u> 330	<u>479</u> 330
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>279</u> 241	<u>303</u> 241	<u>314</u> 241

				,	-	-	-
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 499</u> 2 410	<u>2 519</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410

213-309.

22.

221-1.

221-101.

[illegible]

8.04-08-2023

				,	-
213-307-0100	13015-2012	3			
213-307-0101		3	1	2400	<u>103 784</u> 86 734

				,	-	-	-
221-101-0100	19804-2012						

							-	-	-	-	-
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>14 484</u> 12 558	<u>15 451</u> 12 558	<u>15 550</u> 12 558	<u>15 809</u> 12 558	<u>15 161</u> 12 558	<u>15 062</u> 12 558	<u>14 316</u> 12 558
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>9 270</u> 8 905	<u>9 741</u> 9 371	<u>10 994</u> 9 565	<u>10 166</u> 8 905	<u>9 938</u> 9 565	<u>9 590</u> 8 905	<u>9 533</u> 8 905
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>8 712</u> 8 357	<u>9 179</u> 8 818	<u>10 417</u> 9 011	<u>9 596</u> 8 357	<u>9 374</u> 9 011	<u>9 027</u> 8 357	<u>8 971</u> 8 357
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>9 297</u> 8 936	<u>9 763</u> 9 396	<u>10 995</u> 9 588	<u>10 177</u> 8 936	<u>9 956</u> 9 588	<u>9 611</u> 8 936	<u>9 555</u> 8 936

221-102.

							-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>34 669</u> 31 554	<u>39 574</u> 36 401	<u>52 811</u> 38 420	<u>44 156</u> 31 554	<u>41 617</u> 38 420	<u>38 052</u> 31 554	<u>37 455</u> 31 554

					-	-	-
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{13\,681}{12\,558}$	$\frac{14\,408}{12\,558}$	$\frac{16\,471}{12\,558}$
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	$\frac{9\,815}{9\,330}$	$\frac{10\,345}{9\,330}$	$\frac{10\,742}{9\,565}$
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	$\frac{9\,252}{8\,778}$	$\frac{9\,775}{8\,778}$	$\frac{10\,167}{9\,011}$
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{9\,835}{9\,355}$	$\frac{10\,356}{9\,355}$	$\frac{10\,747}{9\,588}$

					-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3					
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	$\frac{40\,361}{35\,974}$	$\frac{45\,978}{35\,974}$	$\frac{50\,135}{38\,420}$

221-103.

							-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 081</u> 90 679	<u>113 925</u> 90 679	<u>114 728</u> 90 679	<u>116 828</u> 90 679	<u>111 578</u> 90 679	<u>110 775</u> 90 679	<u>104 717</u> 90 679
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>153 318</u> 137 032	<u>161 137</u> 137 032	<u>161 949</u> 137 044	<u>164 031</u> 137 032	<u>158 797</u> 137 032	<u>157 997</u> 137 032	<u>151 958</u> 137 032

221-104.

							-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>72 476</u> 68 862	<u>77 589</u> 73 914	<u>91 121</u> 76 019	<u>82 141</u> 68 862	<u>79 718</u> 76 019	<u>75 922</u> 68 862	<u>75 314</u> 68 862
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>75 765</u> 72 112	<u>80 873</u> 77 160	<u>94 404</u> 79 263	<u>85 430</u> 72 112	<u>83 001</u> 79 263	<u>79 211</u> 72 112	<u>78 603</u> 72 112
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>79 992</u> 76 289	<u>85 102</u> 81 339	<u>98 634</u> 83 442	<u>89 657</u> 76 289	<u>87 231</u> 83 442	<u>83 438</u> 76 289	<u>82 830</u> 76 289

					-	-	-
221-103-0200	28737-90	3					
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>99 570</u> 90 679	<u>105 463</u> 90 679	<u>122 201</u> 90 679
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>146 828</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	<u>169 387</u> 137 032

					-	-	-
221-104-0100	956-93						
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>78 380</u> 73 469	<u>84 102</u> 73 469	<u>88 395</u> 76 019
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>81 665</u> 76 715	<u>87 387</u> 76 715	<u>91 678</u> 79 263
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>85 894</u> 80 894	<u>91 616</u> 80 894	<u>95 908</u> 83 442

222.

222-1.

222-101.

							-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>113 755</u> 109 682	<u>118 858</u> 114 724	<u>132 264</u> 116 825	<u>123 316</u> 109 682	<u>120 984</u> 116 825	<u>117 165</u> 109 682	<u>116 563</u> 109 682

222-102.

							-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>121 931</u> 117 735	<u>123 973</u> 119 753	<u>137 477</u> 121 847	<u>131 581</u> 117 735	<u>126 092</u> 121 847	<u>125 372</u> 117 735	<u>124 765</u> 117 735
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>125 148</u> 120 979	<u>130 282</u> 126 052	<u>143 537</u> 128 165	<u>134 569</u> 120 979	<u>132 421</u> 128 165	<u>128 507</u> 120 979	<u>127 914</u> 120 979
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>127 293</u> 123 033	<u>132 385</u> 128 065	<u>145 892</u> 130 161	<u>136 942</u> 123 033	<u>134 506</u> 130 161	<u>130 733</u> 123 033	<u>130 126</u> 123 033
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>127 826</u> 123 563	<u>132 921</u> 128 598	<u>146 414</u> 130 695	<u>137 463</u> 123 563	<u>135 043</u> 130 695	<u>131 262</u> 123 563	<u>130 656</u> 123 563
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>135 599</u> 131 236	<u>140 695</u> 136 273	<u>154 222</u> 138 371	<u>145 264</u> 131 236	<u>142 819</u> 138 371	<u>139 045</u> 131 236	<u>138 437</u> 131 236

					-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>119 637</u> 114 280	<u>125 297</u> 114 280	<u>129 567</u> 116 825

					-	-	-
222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>124 765</u> 119 310	<u>130 478</u> 119 310	<u>134 755</u> 121 847
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>131 040</u> 125 605	<u>136 618</u> 125 605	<u>140 879</u> 128 165
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>133 176</u> 127 622	<u>138 889</u> 127 622	<u>143 169</u> 130 161
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>133 710</u> 128 154	<u>139 416</u> 128 154	<u>143 695</u> 130 695
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>141 488</u> 135 829	<u>147 210</u> 135 829	<u>151 495</u> 138 371

					-	-	-
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>160 227</u> 154 350	<u>165 942</u> 154 350	<u>170 230</u> 156 897
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>147 214</u> 141 486	<u>152 939</u> 141 486	<u>157 230</u> 144 033
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>176 637</u> 170 594	<u>182 311</u> 170 594	<u>186 584</u> 173 138
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>125 157</u> 119 706	<u>130 858</u> 119 706	<u>135 127</u> 122 237
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>129 550</u> 124 033	<u>135 272</u> 124 033	<u>139 568</u> 126 584
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>127 790</u> 122 293	<u>133 512</u> 122 293	<u>137 800</u> 124 838
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>98 309</u> 93 164	<u>104 029</u> 93 164	<u>108 317</u> 95 709
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>159 276</u> 153 411	<u>164 992</u> 153 411	<u>169 280</u> 155 958
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>109 988</u> 104 710	<u>115 698</u> 104 710	<u>119 983</u> 107 255
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>160 883</u> 155 004	<u>166 592</u> 155 004	<u>170 779</u> 157 453
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>142 496</u> 136 811	<u>148 239</u> 136 811	<u>152 547</u> 139 369
222-102-0300	948-84	3					

							-	-	-	-	-
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>44 157</u> 41 042	<u>50 784</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>53 970</u> 41 042	<u>62 662</u> 41 042	<u>47 715</u> 41 042	<u>47 073</u> 41 042

222-2.
222-202.

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>220 341</u> 214 945	<u>225 470</u> 220 014	<u>239 129</u> 222 125	<u>230 106</u> 214 945	<u>227 607</u> 222 125	<u>223 823</u> 214 945	<u>223 208</u> 214 945

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 748</u> 5 625	<u>5 850</u> 5 726	<u>6 120</u> 5 768	<u>5 941</u> 5 625	<u>5 893</u> 5 768	<u>5 817</u> 5 625	<u>5 805</u> 5 625
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>6 737</u> 6 607	<u>6 828</u> 6 698	<u>7 072</u> 6 736	<u>6 910</u> 6 607	<u>6 867</u> 6 736	<u>6 798</u> 6 607	<u>6 788</u> 6 607
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>7 756</u> 7 589	<u>7 893</u> 7 725	<u>8 258</u> 7 782	<u>8 016</u> 7 589	<u>7 951</u> 7 782	<u>7 848</u> 7 589	<u>7 832</u> 7 589
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 774</u> 8 571	<u>8 958</u> 8 753	<u>9 445</u> 8 829	<u>9 122</u> 8 571	<u>9 035</u> 8 829	<u>8 898</u> 8 571	<u>8 876</u> 8 571

					-	-	-
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>52 059</u> 41 042	<u>57 768</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042

					-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3					
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>226 273</u> 219 567	<u>232 054</u> 219 567	<u>236 374</u> 222 125

					-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.					
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 866</u> 5 717	<u>5 980</u> 5 717	<u>6 066</u> 5 768
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>6 843</u> 6 690	<u>6 945</u> 6 690	<u>7 023</u> 6 736
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>7 915</u> 7 713	<u>8 069</u> 7 713	<u>8 185</u> 7 782
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 987</u> 8 737	<u>9 192</u> 8 737	<u>9 347</u> 8 829

				,	-	-	-
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 314</u> 9 979	<u>10 620</u> 9 979	<u>10 850</u> 10 115
222-203-0300	9561-2016	2					
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>11 336</u> 10 720	<u>12 028</u> 10 720	<u>12 549</u> 11 029
222-203-0400	9561-2016	2					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 443</u> 10 808	<u>12 161</u> 10 808	<u>12 697</u> 11 126

				,	-	-	-
222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 046</u> 5 829	<u>6 254</u> 5 829	<u>6 423</u> 5 935
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 572</u> 18 634	<u>20 587</u> 18 634	<u>21 371</u> 19 109
222-301-0300	9818-2015	2					

							-	-	-	-	-
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>11 850</u> 11 385	<u>12 518</u> 12 045	<u>14 140</u> 12 320	<u>12 989</u> 11 385	<u>12 796</u> 12 320	<u>12 256</u> 11 385	<u>12 184</u> 11 385

222-302. ,

							-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>49 489</u> 47 857	<u>51 428</u> 49 773	<u>56 562</u> 50 571	<u>53 156</u> 47 857	<u>52 236</u> 50 571	<u>50 796</u> 47 857	<u>50 566</u> 47 857
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>59 616</u> 57 589	<u>62 066</u> 60 010	<u>68 551</u> 61 018	<u>64 248</u> 57 589	<u>63 086</u> 61 018	<u>61 268</u> 57 589	<u>60 976</u> 57 589
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>67 074</u> 64 821	<u>69 779</u> 67 494	<u>76 939</u> 68 607	<u>72 188</u> 64 821	<u>70 905</u> 68 607	<u>68 898</u> 64 821	<u>68 576</u> 64 821

225.

225-1.

225-101.

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 193</u> 6 964	<u>7 458</u> 7 226	<u>8 160</u> 7 336	<u>7 694</u> 6 964	<u>7 568</u> 7 336	<u>7 372</u> 6 964	<u>7 340</u> 6 964
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 078</u> 6 660	<u>8 917</u> 6 660		<u>9 204</u> 6 660	<u>8 684</u> 6 660	<u>8 605</u> 6 660	<u>7 992</u> 6 660

					-	-	-
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>12 605</u> 11 987	<u>13 280</u> 11 987	<u>13 818</u> 12 320

					-	-	-
222-302-0100	961-93	.					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>51 728</u> 49 604	<u>53 899</u> 49 604	<u>55 528</u> 50 571
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>62 445</u> 59 796	<u>65 187</u> 59 796	<u>67 244</u> 61 018
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>70 198</u> 67 258	<u>73 225</u> 67 258	<u>75 497</u> 68 607

					-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 499</u> 7 203	<u>7 796</u> 7 203	<u>8 019</u> 7 336
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 533</u> 6 660	<u>8 078</u> 6 660	<u>9 737</u> 6 660

							-	-	-	-	-
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 903</u> 11 624	<u>15 084</u> 11 624	<u>15 205</u> 11 624	<u>15 521</u> 11 624	<u>14 731</u> 11 624	<u>14 610</u> 11 624	<u>13 697</u> 11 624
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 506</u> 7 197	<u>7 914</u> 7 600	<u>8 995</u> 7 768	<u>8 278</u> 7 197	<u>8 084</u> 7 768	<u>7 781</u> 7 197	<u>7 733</u> 7 197
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 487</u> 12 887	<u>14 303</u> 13 694	<u>16 465</u> 14 030	<u>15 031</u> 12 887	<u>14 643</u> 14 030	<u>14 037</u> 12 887	<u>13 940</u> 12 887
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 679</u> 17 798	<u>19 904</u> 19 008	<u>23 146</u> 19 512	<u>20 995</u> 17 798	<u>20 414</u> 19 512	<u>19 505</u> 17 798	<u>19 359</u> 17 798
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 046</u> 18 094	<u>20 393</u> 19 426	<u>23 960</u> 19 980	<u>21 594</u> 18 094	<u>20 955</u> 19 980	<u>19 955</u> 18 094	<u>19 794</u> 18 094
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 908</u> 28 453	<u>31 949</u> 30 470	<u>37 353</u> 31 310	<u>33 768</u> 28 453	<u>32 799</u> 31 310	<u>31 284</u> 28 453	<u>31 041</u> 28 453
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>31 649</u> 30 196	<u>33 649</u> 32 172	<u>38 946</u> 32 996	<u>35 432</u> 30 196	<u>34 483</u> 32 996	<u>32 998</u> 30 196	<u>32 760</u> 30 196
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>45 852</u> 43 680	<u>48 873</u> 46 665	<u>56 871</u> 47 908	<u>51 564</u> 43 680	<u>50 131</u> 47 908	<u>47 889</u> 43 680	<u>47 529</u> 43 680
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>10 205</u> 9 732	<u>10 858</u> 10 378	<u>12 588</u> 10 646	<u>11 440</u> 9 732	<u>11 130</u> 10 646	<u>10 646</u> 9 732	<u>10 568</u> 9 732
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>25 192</u> 16 760	<u>30 474</u> 16 760		<u>32 286</u> 16 760	<u>29 009</u> 16 760	<u>28 507</u> 16 760	<u>24 645</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 977</u> 7 827	<u>8 079</u> 7 928	<u>8 349</u> 7 970	<u>8 170</u> 7 827	<u>8 122</u> 7 970	<u>8 046</u> 7 827	<u>8 034</u> 7 827
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 432</u> 22 659	<u>24 351</u> 23 567	<u>26 783</u> 23 945	<u>25 169</u> 22 659	<u>24 733</u> 23 945	<u>24 052</u> 22 659	<u>23 942</u> 22 659

					-	-	-
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 922</u> 11 624	<u>13 810</u> 11 624	<u>16 331</u> 11 624
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 977</u> 7 565	<u>8 434</u> 7 565	<u>8 777</u> 7 768
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>14 430</u> 13 623	<u>15 344</u> 13 623	<u>16 029</u> 14 030
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 093</u> 18 901	<u>21 465</u> 18 901	<u>22 493</u> 19 512
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>20 602</u> 19 308	<u>22 110</u> 19 308	<u>23 242</u> 19 980
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>32 265</u> 30 292	<u>34 550</u> 30 292	<u>36 264</u> 31 310
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>33 959</u> 31 998	<u>36 199</u> 31 998	<u>37 878</u> 32 996
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>49 340</u> 46 402	<u>52 722</u> 46 402	<u>55 259</u> 47 908
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>10 959</u> 10 321	<u>11 691</u> 10 321	<u>12 239</u> 10 646
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>21 754</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760	<u>35 640</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 095</u> 7 919	<u>8 209</u> 7 919	<u>8 295</u> 7 970
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 493</u> 23 487	<u>25 521</u> 23 487	<u>26 293</u> 23 945

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 183</u> 42 614	<u>46 122</u> 44 530	<u>51 256</u> 45 329	<u>47 850</u> 42 614	<u>46 930</u> 45 329	<u>45 491</u> 42 614	<u>45 260</u> 42 614	
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>74 289</u> 71 781	<u>77 310</u> 74 766	<u>85 309</u> 76 009	<u>80 002</u> 71 781	<u>78 569</u> 76 009	<u>76 326</u> 71 781	<u>75 967</u> 71 781	
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 447</u> 14 988	<u>15 957</u> 15 493	<u>17 308</u> 15 703	<u>16 411</u> 14 988	<u>16 169</u> 15 703	<u>15 791</u> 14 988	<u>15 730</u> 14 988	
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 729</u> 15 268	<u>16 240</u> 15 772	<u>17 591</u> 15 982	<u>16 694</u> 15 268	<u>16 452</u> 15 982	<u>16 073</u> 15 268	<u>16 013</u> 15 268	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>30 063</u> 28 958	<u>31 451</u> 30 330	<u>35 126</u> 30 901	<u>32 687</u> 28 958	<u>32 029</u> 30 901	<u>30 999</u> 28 958	<u>30 834</u> 28 958	
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 538</u> 35 357	<u>37 926</u> 36 729	<u>41 601</u> 37 300	<u>39 163</u> 35 357	<u>38 505</u> 37 300	<u>37 474</u> 35 357	<u>37 309</u> 35 357	
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>48 963</u> 47 799	<u>50 045</u> 48 868	<u>52 909</u> 49 313	<u>51 008</u> 47 799	<u>50 495</u> 49 313	<u>49 692</u> 47 799	<u>49 563</u> 47 799	
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>55 389</u> 53 214	<u>58 206</u> 55 998	<u>65 664</u> 57 157	<u>60 716</u> 53 214	<u>59 379</u> 57 157	<u>57 288</u> 53 214	<u>56 953</u> 53 214	
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>68 491</u> 66 161	<u>71 308</u> 68 944	<u>78 766</u> 70 104	<u>73 817</u> 66 161	<u>72 481</u> 70 104	<u>70 390</u> 66 161	<u>70 055</u> 66 161	
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>78 641</u> 76 388	<u>81 090</u> 78 809	<u>87 575</u> 79 817	<u>83 273</u> 76 388	<u>82 111</u> 79 817	<u>80 292</u> 76 388	<u>80 001</u> 76 388	
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>70 549</u> 68 393	<u>72 999</u> 70 813	<u>79 484</u> 71 821	<u>75 181</u> 68 393	<u>74 019</u> 71 821	<u>72 201</u> 68 393	<u>71 910</u> 68 393	

225-104.

					,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-
225-101-0602	15	.	1	950	<u>46 423</u> 44 362	<u>48 593</u> 44 362	<u>50 222</u> 45 329
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>77 778</u> 74 503	<u>81 160</u> 74 503	<u>83 697</u> 76 009
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>16 036</u> 15 448	<u>16 607</u> 15 448	<u>17 036</u> 15 703
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 319</u> 15 728	<u>16 890</u> 15 728	<u>17 319</u> 15 982
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 666</u> 30 209	<u>33 220</u> 30 209	<u>34 385</u> 30 901
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 141</u> 36 608	<u>39 695</u> 36 608	<u>40 861</u> 37 300
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>50 212</u> 48 774	<u>51 423</u> 48 774	<u>52 332</u> 49 313
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>58 642</u> 55 752	<u>61 795</u> 55 752	<u>64 161</u> 57 157
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>71 744</u> 68 699	<u>74 897</u> 68 699	<u>77 263</u> 70 104
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>81 470</u> 78 596	<u>84 212</u> 78 596	<u>86 269</u> 79 817
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>73 378</u> 70 600	<u>76 120</u> 70 600	<u>78 177</u> 71 821

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>38 958</u> 37 946	<u>39 979</u> 38 955	<u>42 681</u> 39 375	<u>40 888</u> 37 946	<u>40 404</u> 39 375	<u>39 647</u> 37 946	<u>39 525</u> 37 946
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 513</u> 74 286	<u>78 962</u> 76 706	<u>85 447</u> 77 714	<u>81 145</u> 74 286	<u>79 983</u> 77 714	<u>78 165</u> 74 286	<u>77 873</u> 74 286
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>136 852</u> 132 589	<u>141 751</u> 137 430	<u>154 721</u> 139 446	<u>146 115</u> 132 589	<u>143 791</u> 139 446	<u>140 155</u> 132 589	<u>139 572</u> 132 589
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>347 763</u> 337 589	<u>358 989</u> 348 683	<u>388 713</u> 353 304	<u>368 992</u> 337 589	<u>363 666</u> 353 304	<u>355 333</u> 337 589	<u>353 997</u> 337 589
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>223 193</u> 216 696	<u>230 337</u> 223 756	<u>249 252</u> 226 696	<u>236 702</u> 216 696	<u>233 313</u> 226 696	<u>228 010</u> 216 696	<u>227 160</u> 216 696
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>275 608</u> 267 500	<u>284 589</u> 276 375	<u>308 368</u> 280 071	<u>292 591</u> 267 500	<u>288 330</u> 280 071	<u>281 664</u> 267 500	<u>280 595</u> 267 500
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>546 038</u> 529 553	<u>564 613</u> 547 908	<u>613 792</u> 555 553	<u>581 162</u> 529 553	<u>572 350</u> 555 553	<u>558 563</u> 529 553	<u>556 353</u> 529 553

					-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>40 137</u> 38 866	<u>41 280</u> 38 866	<u>42 137</u> 39 375
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>79 342</u> 76 493	<u>82 084</u> 76 493	<u>84 141</u> 77 714
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>142 509</u> 137 004	<u>147 994</u> 137 004	<u>152 108</u> 139 446
225-104-0300	30 24547-2016	.					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>360 728</u> 347 705	<u>373 296</u> 347 705	<u>382 724</u> 353 304
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>231 443</u> 223 134	<u>239 441</u> 223 134	<u>245 441</u> 226 696
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>285 980</u> 275 593	<u>296 034</u> 275 593	<u>303 577</u> 280 071
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>567 489</u> 546 291	<u>588 283</u> 546 291	<u>603 883</u> 555 553

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.										
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>263 862</u> 255 893	<u>272 843</u> 264 767	<u>296 621</u> 268 464	<u>280 845</u> 255 893	<u>276 584</u> 268 464	<u>269 917</u> 255 893	<u>268 849</u> 255 893	
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>325 445</u> 315 536	<u>336 671</u> 326 629	<u>366 395</u> 331 250	<u>346 673</u> 315 536	<u>341 348</u> 331 250	<u>333 014</u> 315 536	<u>331 679</u> 315 536	

225-108.

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3										
225-108-0101	4,813015-20123,6	3	1	2502	<u>134 872</u> 130 520	<u>139 975</u> 135 563	<u>153 494</u> 137 663	<u>144 529</u> 130 520	<u>142 100</u> 137 663	<u>138 315</u> 130 520	<u>137 707</u> 130 520	

225-109.

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.										
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>127 566</u> 123 304	<u>132 669</u> 128 346	<u>146 180</u> 130 446	<u>137 216</u> 123 304	<u>134 795</u> 130 446	<u>131 007</u> 123 304	<u>130 400</u> 123 304	

					-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>274 233</u> 263 986	<u>284 288</u> 263 986	<u>291 830</u> 268 464
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>338 409</u> 325 652	<u>350 978</u> 325 652	<u>360 406</u> 331 250

					-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3					
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>140 766</u> 135 118	<u>146 483</u> 135 118	<u>150 770</u> 137 663

					-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.					
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>133 459</u> 127 902	<u>139 172</u> 127 902	<u>143 457</u> 130 446

							-	-	-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>197 678</u> 190 714	<u>206 251</u> 199 186	<u>228 949</u> 202 714	<u>213 889</u> 190 714	<u>209 822</u> 202 714	<u>203 459</u> 190 714	<u>202 439</u> 190 714
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>188 197</u> 181 786	<u>195 954</u> 189 450	<u>216 490</u> 192 643	<u>202 864</u> 181 786	<u>199 185</u> 192 643	<u>193 427</u> 181 786	<u>192 504</u> 181 786
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>336 045</u> 324 911	<u>349 313</u> 338 021	<u>384 441</u> 343 482	<u>361 134</u> 324 911	<u>354 840</u> 343 482	<u>344 991</u> 324 911	<u>343 413</u> 324 911
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>146 604</u> 141 786	<u>152 319</u> 147 433	<u>167 451</u> 149 786	<u>157 411</u> 141 786	<u>154 700</u> 149 786	<u>150 458</u> 141 786	<u>149 778</u> 141 786
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>123 264</u> 118 393	<u>129 592</u> 124 645	<u>146 345</u> 127 250	<u>135 230</u> 118 393	<u>132 228</u> 127 250	<u>127 531</u> 118 393	<u>126 778</u> 118 393
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>140 578</u> 136 161	<u>145 681</u> 141 203	<u>159 191</u> 143 304	<u>150 227</u> 136 161	<u>147 806</u> 143 304	<u>144 018</u> 136 161	<u>143 411</u> 136 161
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>195 016</u> 188 304	<u>203 181</u> 196 371	<u>224 798</u> 199 732	<u>210 455</u> 188 304	<u>206 582</u> 199 732	<u>200 521</u> 188 304	<u>199 550</u> 188 304

225-2.**225-201.**

							-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>30 750</u> 29 286	<u>32 792</u> 31 303	<u>38 196</u> 32 143	<u>34 610</u> 29 286	<u>33 642</u> 32 143	<u>32 127</u> 29 286	<u>31 884</u> 29 286

					-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>207 579</u> 198 439	<u>217 176</u> 198 439	<u>224 376</u> 202 714
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>197 155</u> 188 775	<u>205 838</u> 188 775	<u>212 352</u> 192 643
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>351 367</u> 336 866	<u>366 221</u> 336 866	<u>377 363</u> 343 482
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>153 204</u> 146 936	<u>159 603</u> 146 936	<u>164 402</u> 149 786
225-109-0200	20 13015-2012	.					
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>130 572</u> 124 095	<u>137 656</u> 124 095	<u>142 970</u> 127 250
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>146 471</u> 140 759	<u>152 183</u> 140 759	<u>156 469</u> 143 304
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>204 445</u> 195 661	<u>213 585</u> 195 661	<u>220 442</u> 199 732

					-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>33 108</u> 31 125	<u>35 393</u> 31 125	<u>37 107</u> 32 143

					-	-	-
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>64 968</u> 61 217	<u>69 253</u> 61 217	<u>72 467</u> 63 125
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>122 399</u> 116 451	<u>128 862</u> 116 451	<u>133 709</u> 119 330
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>176 483</u> 167 966	<u>185 714</u> 167 966	<u>192 640</u> 172 079
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>438 642</u> 424 187	<u>451 941</u> 424 187	<u>461 918</u> 430 111

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>27 389</u> 26 190	<u>28 646</u> 26 190	<u>29 589</u> 26 750
225-202-0103	3	.	1	900	<u>40 712</u> 38 798	<u>42 769</u> 38 798	<u>44 311</u> 39 714
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>64 403</u> 61 207	<u>67 900</u> 61 207	<u>70 522</u> 62 764
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>109 905</u> 104 945	<u>115 161</u> 104 945	<u>119 103</u> 107 286
225-202-1100	13015-2012	3					

					-	-	-
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>149 529</u> 143 819	<u>155 187</u> 143 819	<u>159 476</u> 146 384
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>123 155</u> 117 760	<u>128 811</u> 117 760	<u>133 028</u> 120 254
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>108 245</u> 103 036	<u>113 887</u> 103 036	<u>118 151</u> 105 580
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>94 362</u> 89 264	<u>100 082</u> 89 264	<u>104 342</u> 91 781

					-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>66 207</u> 54 618	<u>71 747</u> 54 618	<u>87 108</u> 54 618
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>73 311</u> 68 465	<u>79 026</u> 68 465	<u>83 322</u> 71 019
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>151 982</u> 146 192	<u>157 713</u> 146 192	<u>162 043</u> 148 776
225-203-0500	13015-2012	3					

							-	-	-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>228 722</u> 223 214	<u>233 996</u> 228 425	<u>247 768</u> 230 595	<u>238 534</u> 223 214	<u>236 192</u> 230 595	<u>232 221</u> 223 214	<u>231 604</u> 223 214
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 271</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 280	<u>10 239</u> 9 389	<u>9 773</u> 9 018	<u>9 647</u> 9 389	<u>9 450</u> 9 018	<u>9 418</u> 9 018
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 503</u> 17 054	<u>17 952</u> 17 497	<u>19 141</u> 17 682	<u>18 352</u> 17 054	<u>18 139</u> 17 682	<u>17 806</u> 17 054	<u>17 752</u> 17 054
225-203-0705	5	.	1	600	<u>41 148</u> 40 000	<u>42 373</u> 41 210	<u>45 615</u> 41 714	<u>43 464</u> 40 000	<u>42 883</u> 41 714	<u>41 974</u> 40 000	<u>41 828</u> 40 000
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>77 743</u> 75 446	<u>80 295</u> 77 968	<u>87 050</u> 79 018	<u>82 568</u> 75 446	<u>81 358</u> 79 018	<u>79 464</u> 75 446	<u>79 160</u> 75 446
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>126 844</u> 123 393	<u>130 457</u> 126 963	<u>140 022</u> 128 450	<u>133 676</u> 123 393	<u>131 962</u> 128 450	<u>129 280</u> 123 393	<u>128 850</u> 123 393
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>178 408</u> 173 125	<u>184 287</u> 178 934	<u>199 851</u> 181 354	<u>189 525</u> 173 125	<u>186 736</u> 181 354	<u>182 372</u> 173 125	<u>181 673</u> 173 125

225-204.

							-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>62 458</u> 60 893	<u>63 989</u> 62 406	<u>68 043</u> 63 036	<u>65 353</u> 60 893	<u>64 627</u> 63 036	<u>63 491</u> 60 893	<u>63 309</u> 60 893
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>65 990</u> 64 107	<u>68 031</u> 66 124	<u>73 435</u> 66 964	<u>69 849</u> 64 107	<u>68 881</u> 66 964	<u>67 366</u> 64 107	<u>67 123</u> 64 107

					-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>234 792</u> 227 966	<u>240 600</u> 227 966	<u>245 000</u> 230 595
225-203-0700	13015-2012	.					
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 577</u> 9 257	<u>9 874</u> 9 257	<u>10 097</u> 9 389
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 022</u> 17 458	<u>18 524</u> 17 458	<u>18 902</u> 17 682
225-203-0705	5	.	1	600	<u>42 562</u> 41 104	<u>43 933</u> 41 104	<u>44 962</u> 41 714
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>80 690</u> 77 746	<u>83 546</u> 77 746	<u>85 689</u> 79 018
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>131 016</u> 126 648	<u>135 061</u> 126 648	<u>138 095</u> 128 450
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>185 197</u> 178 422	<u>191 778</u> 178 422	<u>196 715</u> 181 354

					-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>64 226</u> 62 272	<u>65 940</u> 62 272	<u>67 226</u> 63 036
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>68 347</u> 65 946	<u>70 632</u> 65 946	<u>72 346</u> 66 964

							-	-	-	-	-
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>76 742</u> 74 732	<u>78 783</u> 76 749	<u>84 188</u> 77 589	<u>80 602</u> 74 732	<u>79 634</u> 77 589	<u>78 118</u> 74 732	<u>77 876</u> 74 732
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>80 642</u> 78 393	<u>83 040</u> 80 763	<u>89 390</u> 81 750	<u>85 177</u> 78 393	<u>84 039</u> 81 750	<u>82 259</u> 78 393	<u>81 973</u> 78 393
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>71 380</u> 69 241	<u>73 778</u> 71 611	<u>80 128</u> 72 598	<u>75 915</u> 69 241	<u>74 777</u> 72 598	<u>72 997</u> 69 241	<u>72 712</u> 69 241
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>83 929</u> 81 696	<u>86 225</u> 83 966	<u>92 305</u> 84 911	<u>88 271</u> 81 696	<u>87 182</u> 84 911	<u>85 477</u> 81 696	<u>85 204</u> 81 696
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>76 520</u> 74 375	<u>78 816</u> 76 644	<u>84 896</u> 77 589	<u>80 862</u> 74 375	<u>79 773</u> 77 589	<u>78 068</u> 74 375	<u>77 795</u> 74 375
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>89 537</u> 87 232	<u>91 843</u> 89 511	<u>97 950</u> 90 461	<u>93 898</u> 87 232	<u>92 804</u> 90 461	<u>91 092</u> 87 232	<u>90 818</u> 87 232
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>345 502</u> 337 500	<u>352 748</u> 344 660	<u>371 933</u> 347 643	<u>359 204</u> 337 500	<u>355 766</u> 347 643	<u>350 388</u> 337 500	<u>349 526</u> 337 500
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>62 062</u> 60 446	<u>63 695</u> 62 060	<u>68 019</u> 62 732	<u>65 150</u> 60 446	<u>64 375</u> 62 732	<u>63 163</u> 60 446	<u>62 969</u> 60 446
225-204-0602	2	.	1	675	<u>48 912</u> 47 589	<u>50 290</u> 48 951	<u>53 937</u> 49 518	<u>51 517</u> 47 589	<u>50 863</u> 49 518	<u>49 841</u> 47 589	<u>49 677</u> 47 589
225-204-0603	3	.	1	550	<u>40 279</u> 39 196	<u>41 402</u> 40 306	<u>44 374</u> 40 768	<u>42 402</u> 39 196	<u>41 869</u> 40 768	<u>41 036</u> 39 196	<u>40 902</u> 39 196
225-204-0604	4	.	1	475	<u>35 136</u> 34 196	<u>36 105</u> 35 154	<u>38 672</u> 35 554	<u>36 969</u> 34 196	<u>36 509</u> 35 554	<u>35 789</u> 34 196	<u>35 674</u> 34 196
225-204-0605	5	.	1	400	<u>26 739</u> 25 982	<u>27 556</u> 26 789	<u>29 717</u> 27 125	<u>28 283</u> 25 982	<u>27 896</u> 27 125	<u>27 290</u> 25 982	<u>27 193</u> 25 982

					-	-	-
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>79 099</u> 76 571	<u>81 384</u> 76 571	<u>83 099</u> 77 589
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>83 411</u> 80 554	<u>86 096</u> 80 554	<u>88 110</u> 81 750
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>74 150</u> 71 402	<u>76 835</u> 71 402	<u>78 849</u> 72 598
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>86 581</u> 83 766	<u>89 152</u> 83 766	<u>91 080</u> 84 911
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>79 172</u> 76 444	<u>81 742</u> 76 444	<u>83 671</u> 77 589
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>92 201</u> 89 311	<u>94 783</u> 89 311	<u>96 720</u> 90 461
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>353 870</u> 344 029	<u>361 982</u> 344 029	<u>368 067</u> 347 643
225-204-0600	937-92	.					
225-204-0601	1	.	1	800	<u>63 948</u> 61 918	<u>65 776</u> 61 918	<u>67 148</u> 62 732
225-204-0602	2	.	1	675	<u>50 503</u> 48 831	<u>52 045</u> 48 831	<u>53 202</u> 49 518
225-204-0603	3	.	1	550	<u>41 576</u> 40 208	<u>42 832</u> 40 208	<u>43 775</u> 40 768
225-204-0604	4	.	1	475	<u>36 255</u> 35 070	<u>37 341</u> 35 070	<u>38 155</u> 35 554
225-204-0605	5	.	1	400	<u>27 682</u> 26 718	<u>28 596</u> 26 718	<u>29 282</u> 27 125

							-	-	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 631</u> 28 839	<u>30 447</u> 29 646	<u>32 609</u> 29 982	<u>31 175</u> 28 839	<u>30 787</u> 29 982	<u>30 181</u> 28 839	<u>30 084</u> 28 839
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 514</u> 15 000	<u>16 126</u> 15 605	<u>17 748</u> 15 857	<u>16 672</u> 15 000	<u>16 381</u> 15 857	<u>15 927</u> 15 000	<u>15 854</u> 15 000
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 290</u> 16 860						
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>27 746</u> 27 054	<u>28 419</u> 27 719	<u>30 203</u> 27 996	<u>29 019</u> 27 054	<u>28 700</u> 27 996	<u>28 200</u> 27 054	<u>28 120</u> 27 054
225-204-0807	45	.	1	510	<u>45 656</u> 44 554	<u>46 697</u> 45 582	<u>49 453</u> 46 011	<u>47 624</u> 44 554	<u>47 131</u> 46 011	<u>46 358</u> 44 554	<u>46 234</u> 44 554
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>60 844</u> 59 375	<u>62 232</u> 60 747	<u>65 907</u> 61 318	<u>63 469</u> 59 375	<u>62 811</u> 61 318	<u>61 780</u> 59 375	<u>61 615</u> 59 375
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 706</u> 8 482	<u>8 931</u> 8 704	<u>9 525</u> 8 796	<u>9 131</u> 8 482	<u>9 024</u> 8 796	<u>8 858</u> 8 482	<u>8 831</u> 8 482
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>14 249</u> 13 750	<u>14 861</u> 14 355	<u>16 483</u> 14 607	<u>15 407</u> 13 750	<u>15 116</u> 14 607	<u>14 662</u> 13 750	<u>14 589</u> 13 750

226.

226-1.

,

					-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>30 574</u> 29 575	<u>31 488</u> 29 575	<u>32 173</u> 29 982
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>16 221</u> 15 552	<u>16 907</u> 15 552	<u>17 421</u> 15 857
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0803	33-2	.	1	250			
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>28 523</u> 27 661	<u>29 278</u> 27 661	<u>29 843</u> 27 996
225-204-0807	45	.	1	510	<u>46 858</u> 45 492	<u>48 024</u> 45 492	<u>48 898</u> 46 011
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>62 447</u> 60 626	<u>64 001</u> 60 626	<u>65 167</u> 61 318
225-204-1000	13015-2012 -	.					
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 966</u> 8 684	<u>9 217</u> 8 684	<u>9 406</u> 8 796
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>14 956</u> 14 302	<u>15 642</u> 14 302	<u>16 156</u> 14 607

226-102.

							-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>624 022</u> 606 054	<u>641 078</u> 606 054	<u>682 109</u> 606 054	<u>649 362</u> 606 054	<u>671 505</u> 606 054	<u>633 093</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>731 262</u> 711 191	<u>748 318</u> 711 191	<u>789 349</u> 711 191	<u>756 602</u> 711 191	<u>778 745</u> 711 191	<u>740 333</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>686 652</u> 665 538	<u>709 410</u> 665 538	<u>764 162</u> 665 538	<u>720 465</u> 665 538	<u>750 012</u> 665 538	<u>698 755</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>821 278</u> 797 525	<u>844 037</u> 797 525	<u>898 788</u> 797 525	<u>855 091</u> 797 525	<u>884 638</u> 797 525	<u>833 381</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 147 957</u> 1 113 298	<u>1 184 103</u> 1 113 298	<u>1 271 061</u> 1 113 298	<u>1 201 660</u> 1 113 298	<u>1 248 588</u> 1 113 298	<u>1 167 180</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 335 229</u> 1 295 458	<u>1 375 659</u> 1 295 458	<u>1 472 922</u> 1 295 458	<u>1 395 296</u> 1 295 458	<u>1 447 786</u> 1 295 458	<u>1 356 730</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 522 507</u> 1 479 064	<u>1 562 937</u> 1 479 064	<u>1 660 201</u> 1 479 064	<u>1 582 574</u> 1 479 064	<u>1 635 065</u> 1 479 064	<u>1 544 008</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 354 311</u> 1 313 176	<u>1 397 687</u> 1 313 176	<u>1 502 036</u> 1 313 176	<u>1 418 755</u> 1 313 176	<u>1 475 069</u> 1 313 176	<u>1 377 379</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 492 626</u> 1 448 779	<u>1 536 002</u> 1 448 779	<u>1 640 351</u> 1 448 779	<u>1 557 070</u> 1 448 779	<u>1 613 384</u> 1 448 779	<u>1 515 694</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>798 318</u> 775 015	<u>821 077</u> 775 015	<u>875 828</u> 775 015	<u>832 131</u> 775 015	<u>861 678</u> 775 015	<u>810 421</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 217 760</u> 1 181 732	<u>1 253 906</u> 1 181 732	<u>1 340 864</u> 1 181 732	<u>1 271 463</u> 1 181 732	<u>1 318 391</u> 1 181 732	<u>1 236 983</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 484 973</u> 1 441 276	<u>1 528 348</u> 1 441 276	<u>1 632 697</u> 1 441 276	<u>1 549 416</u> 1 441 276	<u>1 605 730</u> 1 441 276	<u>1 508 040</u> 1 441 276

					-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.						
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>631 091</u> 606 054	<u>644 814</u> 606 054	<u>658 874</u> 606 054	<u>697 859</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>738 332</u> 711 191	<u>752 054</u> 711 191	<u>766 114</u> 711 191	<u>805 099</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>696 085</u> 665 538	<u>714 396</u> 665 538	<u>733 158</u> 665 538	<u>785 178</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>830 711</u> 797 525	<u>849 022</u> 797 525	<u>867 784</u> 797 525	<u>919 804</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 162 939</u> 1 113 298	<u>1 192 021</u> 1 113 298	<u>1 221 819</u> 1 113 298	<u>1 304 439</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 351 986</u> 1 295 458	<u>1 384 515</u> 1 295 458	<u>1 417 845</u> 1 295 458	<u>1 510 257</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 539 264</u> 1 479 064	<u>1 571 793</u> 1 479 064	<u>1 605 123</u> 1 479 064	<u>1 697 535</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 372 290</u> 1 313 176	<u>1 407 188</u> 1 313 176	<u>1 442 946</u> 1 313 176	<u>1 542 090</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 510 604</u> 1 448 779	<u>1 545 503</u> 1 448 779	<u>1 581 261</u> 1 448 779	<u>1 680 405</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>807 751</u> 775 015	<u>826 062</u> 775 015	<u>844 824</u> 775 015	<u>896 844</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 232 742</u> 1 181 732	<u>1 261 824</u> 1 181 732	<u>1 291 622</u> 1 181 732	<u>1 374 242</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 502 951</u> 1 441 276	<u>1 537 850</u> 1 441 276	<u>1 573 608</u> 1 441 276	<u>1 672 752</u> 1 441 276

							-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>469 881</u> 456 167	<u>483 268</u> 456 167	<u>515 475</u> 456 167	<u>489 771</u> 456 167	<u>507 152</u> 456 167	<u>477 000</u> 456 167
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>228 726</u> 221 339	<u>237 401</u> 229 911	<u>260 369</u> 233 482	<u>245 130</u> 221 339	<u>241 015</u> 233 482	<u>234 576</u> 221 339
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>123 282</u> 119 074	<u>128 398</u> 124 129	<u>141 900</u> 126 234	<u>132 920</u> 119 074	<u>130 529</u> 126 234	<u>126 719</u> 119 074
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>141 073</u> 136 668	<u>146 176</u> 141 710	<u>159 613</u> 143 810	<u>150 660</u> 136 668	<u>148 301</u> 143 810	<u>144 492</u> 136 668
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 259</u> 4 142	<u>4 591</u> 4 193	<u>4 371</u> 4 018	<u>4 312</u> 4 193	<u>4 219</u> 4 018

226-103. ,

							-	-	-	-	-
226-103-1900	13015-2012	.									
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 310</u> 5 179	<u>5 436</u> 5 304	<u>5 771</u> 5 356	<u>5 549</u> 5 179	<u>5 489</u> 5 356	<u>5 395</u> 5 179	<u>5 380</u> 5 179

					-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>475 430</u> 456 167	<u>486 201</u> 456 167	<u>497 237</u> 456 167	<u>527 837</u> 456 167
226-102-0500	13015-2012	.						
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>233 544</u> 221 339	<u>238 745</u> 229 156	<u>248 456</u> 229 156	<u>255 742</u> 233 482
226-102-0600	21924.0-84	3						
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>126 113</u> 119 074	<u>129 185</u> 123 683	<u>134 891</u> 123 683	<u>139 181</u> 126 234
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>143 888</u> 136 668	<u>146 958</u> 141 266	<u>152 634</u> 141 266	<u>156 909</u> 143 810
226-102-0700	13015-2012	.						
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 204</u> 4 018	<u>4 279</u> 4 131	<u>4 419</u> 4 131	<u>4 524</u> 4 193

					-	-	-
226-103-1900	13015-2012	.					
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 456</u> 5 293	<u>5 598</u> 5 293	<u>5 704</u> 5 356

							-	-	-	-	-
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>40 373</u> 39 286	<u>41 502</u> 40 401	<u>44 490</u> 40 866	<u>42 507</u> 39 286	<u>41 972</u> 40 866	<u>41 134</u> 39 286	<u>41 000</u> 39 286
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>50 671</u> 49 286	<u>52 126</u> 50 724	<u>55 979</u> 51 323	<u>53 423</u> 49 286	<u>52 732</u> 51 323	<u>51 652</u> 49 286	<u>51 479</u> 49 286

25.

251.

251-3.

251-302.

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>21 212</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>20 786</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500	<u>19 246</u> 18 500

					-	-	-
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>41 676</u> 40 303	<u>42 940</u> 40 303	<u>43 888</u> 40 866
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>52 352</u> 50 597	<u>53 981</u> 50 597	<u>55 203</u> 51 323

					-	-	-
251-302-0200	65						
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673			
251-302-0300	65						
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204			
251-302-0400	33320-2015	.					
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 747</u> 18 500	<u>20 283</u> 18 500	<u>21 819</u> 18 500

					,	.	.	-	-	-	-	.
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500	<u>20 448</u> 17 500	<u>19 025</u> 17 500	<u>19 981</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500	<u>18 287</u> 17 500	
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 673</u> 17 500	<u>20 399</u> 17 500	<u>19 001</u> 17 500	<u>19 940</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500	<u>18 276</u> 17 500	

255.

255-1.

255-101.

					,	.	.	-	-	-	-	.
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 749</u> 56 063	<u>70 178</u> 53 987	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>67 100</u> 53 987	
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>65 209</u> 61 384	<u>94 949</u> 78 125	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>91 871</u> 78 125	

255-102.

						-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								

					-	-	-
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 837</u> 17 500	<u>19 427</u> 17 500	<u>21 116</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 817</u> 17 500	<u>19 395</u> 17 500	<u>21 054</u> 17 500

					-	-	-
255-101-0100	6665-91	3					
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>64 428</u> 56 063	<u>69 846</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>69 888</u> 61 384	<u>75 307</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384

					-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					

						-		-	-	-	-
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{3\,248}{2\,589}$	$\frac{3\,125}{2\,589}$					
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{3\,615}{2\,946}$	$\frac{3\,492}{2\,946}$					
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\,488}{2\,679}$	$\frac{3\,334}{2\,679}$	$\frac{3\,959}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\,854}{3\,036}$	$\frac{3\,700}{3\,036}$	$\frac{4\,142}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,819}{2\,857}$	$\frac{3\,634}{2\,857}$	$\frac{3\,981}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{4\,368}{3\,393}$	$\frac{4\,184}{3\,393}$	$\frac{4\,165}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\,532}{3\,435}$	$\frac{4\,309}{3\,435}$	$\frac{4\,003}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\,993}{3\,887}$	$\frac{4\,770}{3\,887}$	$\frac{4\,370}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,863}{3\,616}$	$\frac{4\,701}{3\,706}$	$\frac{4\,209}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{5\,324}{4\,068}$	$\frac{5\,070}{4\,068}$	$\frac{4\,392}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130			$\frac{22\,194}{21\,510}$				
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175			$\frac{23\,261}{22\,510}$				

					-	-	-
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96			
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96			
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{4\,193}{3\,750}$	$\frac{4\,464}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{4\,376}{3\,929}$	$\frac{4\,647}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{4\,262}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{4\,445}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\,331}{3\,750}$	$\frac{4\,710}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\,697}{4\,107}$	$\frac{5\,077}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,583}{3\,929}$	$\frac{5\,017}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,766}{4\,107}$	$\frac{5\,200}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2					
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175			

						-	-	-	-	-	-
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130			<u>22 501</u> 21 810				
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175			<u>23 569</u> 22 810				
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175			<u>23 877</u> 23 110				
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225			<u>25 853</u> 24 990				
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225			<u>26 366</u> 25 490				
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282			<u>27 260</u> 26 310				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>22 563</u> 21 870				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>23 631</u> 22 870				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>22 871</u> 22 170				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>23 939</u> 23 170				
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>24 247</u> 23 470				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>26 222</u> 25 350				
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>26 735</u> 25 850				

					,	-	-	-
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			

						-	-	-	-	-	-
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>27 629</u> 26 670				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			<u>22 655</u> 21 960				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>23 723</u> 22 960				
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			<u>22 963</u> 22 260				
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>24 031</u> 23 260				
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>24 339</u> 23 560				
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			<u>26 314</u> 25 440				
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			<u>26 827</u> 25 940				
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			<u>27 722</u> 26 760				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>23 343</u> 22 630				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>24 411</u> 23 630				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>23 651</u> 22 930				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>24 719</u> 23 930				

					,	-	-	-
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130				
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225				
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225				
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				

						-		-	-	-	-
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175			<u>25 026</u> 24 230				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225			<u>27 002</u> 26 110				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225			<u>27 515</u> 26 610				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282			<u>28 409</u> 27 430				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130			<u>26 863</u> 26 060				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>27 931</u> 27 060				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130			<u>27 171</u> 26 360				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>28 238</u> 27 360				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>28 546</u> 27 660				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225			<u>30 522</u> 29 540				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225			<u>32 061</u> 31 040				

					,	-	-	-
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	, c 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225				

						-	-	-	-	-	-
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282			<u>31 929</u> 30 860				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>27 325</u> 26 510				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>28 392</u> 27 510				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>27 632</u> 26 810				
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>28 700</u> 27 810				
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 008</u> 28 110				
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>30 984</u> 29 990				
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>31 497</u> 30 490				
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>32 391</u> 31 310				
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130			<u>27 602</u> 26 780				
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>28 669</u> 27 780				
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130			<u>27 910</u> 27 080				
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>28 977</u> 28 080				

					,	-	-	-
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175			

						-	-	-	-	-	-
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>29 285</u> 28 380				
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225			<u>31 261</u> 30 260				
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225			<u>31 774</u> 30 760				
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282			<u>32 668</u> 31 580				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>28 053</u> 27 220				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 121</u> 28 220				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>28 361</u> 27 520				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 429</u> 28 520				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 737</u> 28 820				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>31 712</u> 30 700				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>32 225</u> 31 200				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>33 119</u> 32 020				

					,	-	-	-
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0931	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0932	Satin PRO 3 120	Granit	2	1	282			

180

26.
261.
261-1.
261-101.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	$\frac{12\ 107}{11\ 850}$
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	$\frac{8\ 634}{8\ 475}$
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	$\frac{13\ 018}{12\ 750}$
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	$\frac{9\ 545}{9\ 375}$

[illegible]

					-	-
261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100

[illegible]

					-	-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,					

					-	-
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ АБАЙ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная