

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		28
211-4.		31
211-5.		34
211-6.		37
211-7.		40
212.	, , ,	43
212-1.		43
212-2.		148
212-3.		151
212-4.		151
212-5.		161
212-6.	,	170
213.		170
213-1.		170
213-2.		182
213-3.	, ,	185
22.		200
221.		200
221-1.		200
222.	,	206
222-1.	, , ,	206
222-2.	,	224
222-3.	, ,	227

IV

225.						230
225-1.						230
225-2.						284
226.						329
226-1.						329
25.						356
251.						356
251-3.						356
255.						359
255-1.						359
255-2.						428
26.						431
261.						431
261-1.						431

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					,	.		-	-	-	-		-	-
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$

211-102.

					,	
211-102-0100						.
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	



8.04-08-2023

				,	-	-
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,765}{1\,228}$	$\frac{1\,765}{1\,228}$



**211-103.**

							-	-	-	-	
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200											
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

							-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

					-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200											
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434	<u>1 201</u> 434
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485	<u>1 339</u> 485
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391	<u>1 048</u> 391
211-103-0200									
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,593}{3\,896}$	<u>7 388</u>	$\frac{5\,785}{5\,114}$	$\frac{3\,904}{3\,182}$	<u>7 388</u>	<u>8 413</u>	<u>5 567</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,572}{3\,880}$	<u>7 335</u>	$\frac{5\,744}{5\,077}$	$\frac{3\,876}{3\,159}$	<u>7 335</u>	<u>8 933</u>	<u>5 527</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,551}{3\,864}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 282</u>	<u>7 831</u>	<u>5 488</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,551}{3\,864}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 282</u>	<u>7 831</u>	<u>5 488</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,551}{3\,864}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,702}{5\,041}$	$\frac{3\,848}{3\,136}$	<u>7 282</u>	<u>7 831</u>	<u>5 488</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,087}{2\,445}$	<u>5 970</u>	$\frac{4\,859}{4\,226}$	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>5 970</u>	<u>7 774</u>	<u>4 188</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,057}{2\,425}$	<u>5 883</u>	$\frac{4\,450}{3\,835}$	$\frac{3\,426}{2\,739}$	<u>5 883</u>	<u>7 661</u>	<u>4 127</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,045}{2\,405}$	<u>5 970</u>	$\frac{4\,516}{3\,892}$	$\frac{3\,477}{2\,780}$	<u>5 970</u>	<u>7 774</u>	<u>4 188</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,668}{3\,968}$	<u>7 470</u>	$\frac{5\,883}{5\,208}$	$\frac{3\,964}{3\,241}$	<u>7 470</u>	<u>8 478</u>	<u>5 649</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,646}{3\,952}$	<u>7 417</u>	$\frac{5\,841}{5\,171}$	$\frac{3\,936}{3\,218}$	<u>7 417</u>	<u>9 009</u>	<u>5 609</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,625}{3\,935}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 364</u>	<u>7 886</u>	<u>5 569</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 074</u> 4 318	<u>4 289</u> 3 409	<u>5 909</u>	<u>4 138</u>	<u>9 583</u>	<u>9 338</u>	<u>9 277</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 038</u> 4 287	<u>4 840</u> 3 949	<u>5 867</u>	<u>4 108</u>	<u>9 514</u>	<u>9 271</u>	<u>9 258</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 002</u> 4 256	<u>3 767</u> 2 912	<u>5 824</u>	<u>4 079</u>	<u>9 446</u>	<u>9 204</u>	<u>8 351</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 002</u> 4 256	<u>3 767</u> 2 912	<u>5 824</u>	<u>4 079</u>	<u>9 446</u>	<u>9 204</u>	<u>8 351</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 002</u> 4 256	<u>3 767</u> 2 912	<u>5 824</u>	<u>4 079</u>	<u>9 446</u>	<u>9 204</u>	<u>8 351</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 706</u> 3 002	<u>3 739</u> 2 891	<u>5 324</u>	<u>3 648</u>	<u>8 805</u>	<u>8 565</u>	<u>7 768</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 652</u> 2 959	<u>3 685</u> 2 849	<u>5 021</u>	<u>3 595</u>	<u>8 676</u>	<u>8 440</u>	<u>7 730</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 706</u> 3 002	<u>3 739</u> 2 891	<u>5 095</u>	<u>3 648</u>	<u>8 805</u>	<u>8 565</u>	<u>7 768</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 156</u> 4 398	<u>4 354</u> 3 472	<u>5 978</u>	<u>4 203</u>	<u>9 669</u>	<u>9 424</u>	<u>9 399</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 120</u> 4 367	<u>4 915</u> 4 022	<u>5 935</u>	<u>4 173</u>	<u>9 600</u>	<u>9 357</u>	<u>9 379</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 083</u> 4 335	<u>3 822</u> 2 966	<u>5 893</u>	<u>4 143</u>	<u>9 531</u>	<u>9 290</u>	<u>8 457</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,324}{4\,545}$	<u>6 686</u>	<u>7 377</u>	$\frac{4\,956}{3\,636}$	<u>6 318</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,279}{4\,513}$	<u>6 638</u>	<u>7 324</u>	$\frac{4\,920}{3\,610}$	<u>6 273</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,234}{4\,481}$	<u>6 590</u>	<u>7 272</u>	$\frac{4\,885}{3\,584}$	<u>6 228</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,234}{4\,481}$	<u>6 590</u>	<u>7 272</u>	$\frac{4\,885}{3\,584}$	<u>6 228</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,234}{4\,481}$	<u>6 590</u>	<u>7 272</u>	$\frac{4\,885}{3\,584}$	<u>6 228</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,471}{2\,780}$	<u>6 085</u>	<u>5 501</u>	$\frac{4\,392}{3\,114}$	<u>5 725</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,406}{2\,739}$	<u>5 770</u>	<u>5 421</u>	$\frac{4\,102}{2\,849}$	<u>5 415</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,471}{2\,780}$	<u>5 855</u>	<u>5 501</u>	$\frac{4\,162}{2\,891}$	<u>5 496</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,411}{4\,630}$	<u>6 755</u>	<u>7 464</u>	$\frac{5\,025}{3\,704}$	<u>6 388</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,365}{4\,597}$	<u>6 707</u>	<u>7 410</u>	$\frac{4\,989}{3\,677}$	<u>6 342</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,320}{4\,563}$	<u>6 659</u>	<u>7 357</u>	$\frac{4\,953}{3\,651}$	<u>6 296</u>

							-	-	-	-	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,625}{3\,935}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 364</u>	<u>7 886</u>	<u>5 569</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,625}{3\,935}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\,799}{5\,134}$	$\frac{3\,908}{3\,194}$	<u>7 364</u>	<u>7 886</u>	<u>5 569</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,133}{2\,490}$	<u>6 027</u>	$\frac{4\,940}{4\,304}$	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>6 027</u>	<u>7 829</u>	<u>4 245</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,104}{2\,470}$	<u>5 939</u>	$\frac{4\,523}{3\,906}$	$\frac{3\,478}{2\,790}$	<u>5 939</u>	<u>7 715</u>	<u>4 183</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,091}{2\,449}$	<u>6 027</u>	$\frac{4\,590}{3\,964}$	$\frac{3\,530}{2\,832}$	<u>6 027</u>	<u>7 829</u>	<u>4 245</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,745}{4\,043}$	<u>7 556</u>	$\frac{5\,984}{5\,307}$	$\frac{4\,027}{3\,302}$	<u>7 556</u>	<u>8 545</u>	<u>5 735</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,723}{4\,026}$	<u>7 502</u>	$\frac{5\,941}{5\,269}$	$\frac{3\,999}{3\,278}$	<u>7 502</u>	<u>9 087</u>	<u>5 694</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,702}{4\,009}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 448</u>	<u>7 944</u>	<u>5 653</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,702}{4\,009}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 448</u>	<u>7 944</u>	<u>5 653</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,702}{4\,009}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\,898}{5\,231}$	$\frac{3\,970}{3\,255}$	<u>7 448</u>	<u>7 944</u>	<u>5 653</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,182}{2\,537}$	<u>6 087</u>	$\frac{5\,024}{4\,385}$	$\frac{3\,585}{2\,885}$	<u>6 087</u>	<u>7 887</u>	<u>4 305</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,152}{2\,516}$	<u>5 998</u>	$\frac{4\,599}{3\,980}$	$\frac{3\,532}{2\,843}$	<u>5 998</u>	<u>7 771</u>	<u>4 242</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 083</u> 4 335	<u>3 822</u> 2 966	<u>5 893</u>	<u>4 143</u>	<u>9 531</u>	<u>9 290</u>	<u>8 457</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 083</u> 4 335	<u>3 822</u> 2 966	<u>5 893</u>	<u>4 143</u>	<u>9 531</u>	<u>9 290</u>	<u>8 457</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 763</u> 3 058	<u>3 794</u> 2 945	<u>5 383</u>	<u>3 705</u>	<u>8 879</u>	<u>8 639</u>	<u>7 863</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 708</u> 3 013	<u>3 739</u> 2 902	<u>5 075</u>	<u>3 650</u>	<u>8 749</u>	<u>8 513</u>	<u>7 825</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 763</u> 3 058	<u>3 794</u> 2 945	<u>5 150</u>	<u>3 705</u>	<u>8 879</u>	<u>8 639</u>	<u>7 863</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 242</u> 4 481	<u>4 422</u> 3 538	<u>6 050</u>	<u>4 270</u>	<u>9 759</u>	<u>9 514</u>	<u>9 525</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 204</u> 4 449	<u>4 993</u> 4 098	<u>6 007</u>	<u>4 240</u>	<u>9 690</u>	<u>9 446</u>	<u>9 506</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 167</u> 4 417	<u>3 880</u> 3 022	<u>5 964</u>	<u>4 209</u>	<u>9 620</u>	<u>9 378</u>	<u>8 566</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 167</u> 4 417	<u>3 880</u> 3 022	<u>5 964</u>	<u>4 209</u>	<u>9 620</u>	<u>9 378</u>	<u>8 566</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 167</u> 4 417	<u>3 880</u> 3 022	<u>5 964</u>	<u>4 209</u>	<u>9 620</u>	<u>9 378</u>	<u>8 566</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 822</u> 3 116	<u>3 852</u> 3 000	<u>5 445</u>	<u>3 763</u>	<u>8 956</u>	<u>8 716</u>	<u>7 962</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 766</u> 3 070	<u>3 795</u> 2 957	<u>5 131</u>	<u>3 708</u>	<u>8 825</u>	<u>8 589</u>	<u>7 923</u>



					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,320}{4\,563}$	<u>6 659</u>	<u>7 357</u>	$\frac{4\,953}{3\,651}$	<u>6 296</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,320}{4\,563}$	<u>6 659</u>	<u>7 357</u>	$\frac{4\,953}{3\,651}$	<u>6 296</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,524}{2\,832}$	<u>6 144</u>	<u>5 554</u>	$\frac{4\,451}{3\,171}$	<u>5 784</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,458}{2\,790}$	<u>5 824</u>	<u>5 473</u>	$\frac{4\,156}{2\,902}$	<u>5 470</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,524}{2\,832}$	<u>5 911</u>	<u>5 554</u>	$\frac{4\,218}{2\,945}$	<u>5 551</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,501}{4\,717}$	<u>6 827</u>	<u>7 554</u>	$\frac{5\,097}{3\,774}$	<u>6 460</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,455}{4\,683}$	<u>6 778</u>	<u>7 500</u>	$\frac{5\,061}{3\,747}$	<u>6 413</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,408}{4\,650}$	<u>6 730</u>	<u>7 446</u>	$\frac{5\,024}{3\,720}$	<u>6 367</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,408}{4\,650}$	<u>6 730</u>	<u>7 446</u>	$\frac{5\,024}{3\,720}$	<u>6 367</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,408}{4\,650}$	<u>6 730</u>	<u>7 446</u>	$\frac{5\,024}{3\,720}$	<u>6 367</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,579}{2\,885}$	<u>6 206</u>	<u>5 609</u>	$\frac{4\,513}{3\,231}$	<u>5 846</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,512}{2\,843}$	<u>5 881</u>	<u>5 527</u>	$\frac{4\,212}{2\,957}$	<u>5 526</u>

							-	-	-	-	
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,138}{2\,495}$	<u>6 087</u>	$\frac{4\,667}{4\,039}$	$\frac{3\,585}{2\,885}$	<u>6 087</u>	<u>7 887</u>	<u>4 305</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,825}{4\,121}$	<u>7 645</u>	$\frac{6\,089}{5\,409}$	$\frac{4\,093}{3\,365}$	<u>7 645</u>	<u>8 615</u>	<u>5 824</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,803}{4\,104}$	<u>7 590</u>	$\frac{6\,045}{5\,370}$	$\frac{4\,064}{3\,341}$	<u>7 590</u>	<u>9 168</u>	<u>5 782</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,781}{4\,087}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\,002}{5\,331}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 535</u>	<u>8 004</u>	<u>5 740</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,781}{4\,087}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\,002}{5\,331}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 535</u>	<u>8 004</u>	<u>5 740</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,781}{4\,087}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\,002}{5\,331}$	$\frac{4\,034}{3\,317}$	<u>7 535</u>	<u>8 004</u>	<u>5 740</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,232}{2\,586}$	<u>6 148</u>	$\frac{5\,111}{4\,469}$	$\frac{3\,642}{2\,940}$	<u>6 148</u>	<u>7 946</u>	<u>4 367</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,202}{2\,565}$	<u>6 059</u>	$\frac{4\,678}{4\,056}$	$\frac{3\,589}{2\,897}$	<u>6 059</u>	<u>7 830</u>	<u>4 303</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,188}{2\,543}$	<u>6 148</u>	$\frac{4\,747}{4\,117}$	$\frac{3\,642}{2\,940}$	<u>6 148</u>	<u>7 946</u>	<u>4 367</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,908}{4\,202}$	<u>7 737</u>	$\frac{6\,198}{5\,515}$	$\frac{4\,161}{3\,431}$	<u>7 737</u>	<u>8 688</u>	<u>5 916</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,886}{4\,184}$	<u>7 681</u>	$\frac{6\,154}{5\,475}$	$\frac{4\,131}{3\,407}$	<u>7 681</u>	<u>9 252</u>	<u>5 874</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,822}{3\,116}$	$\frac{3\,852}{3\,000}$	<u>5 207</u>	<u>3 763</u>	<u>8 956</u>	<u>8 716</u>	<u>7 962</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,331}{4\,567}$	$\frac{4\,492}{3\,606}$	<u>6 125</u>	<u>4 340</u>	<u>9 853</u>	<u>9 608</u>	<u>9 657</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,292}{4\,535}$	$\frac{5\,074}{4\,177}$	<u>6 081</u>	<u>4 309</u>	<u>9 782</u>	<u>9 539</u>	<u>9 637</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,254}{4\,502}$	$\frac{3\,940}{3\,080}$	<u>6 037</u>	<u>4 278</u>	<u>9 712</u>	<u>9 470</u>	<u>8 680</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,254}{4\,502}$	$\frac{3\,940}{3\,080}$	<u>6 037</u>	<u>4 278</u>	<u>9 712</u>	<u>9 470</u>	<u>8 680</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,254}{4\,502}$	$\frac{3\,940}{3\,080}$	<u>6 037</u>	<u>4 278</u>	<u>9 712</u>	<u>9 470</u>	<u>8 680</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,884}{3\,176}$	$\frac{3\,911}{3\,058}$	<u>5 509</u>	<u>3 823</u>	<u>9 036</u>	<u>8 796</u>	<u>8 064</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,827}{3\,129}$	$\frac{3\,854}{3\,013}$	<u>5 190</u>	<u>3 768</u>	<u>8 904</u>	<u>8 668</u>	<u>8 025</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,884}{3\,176}$	$\frac{3\,911}{3\,058}$	<u>5 267</u>	<u>3 823</u>	<u>9 036</u>	<u>8 796</u>	<u>8 064</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,423}{4\,657}$	$\frac{4\,565}{3\,676}$	<u>6 202</u>	<u>4 413</u>	<u>9 950</u>	<u>9 705</u>	<u>9 793</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,384}{4\,624}$	$\frac{5\,158}{4\,259}$	<u>6 158</u>	<u>4 382</u>	<u>9 879</u>	<u>9 635</u>	<u>9 774</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\,579}{2\,885}$	<u>5 968</u>	<u>5 609</u>	$\frac{4\,275}{3\,000}$	<u>5 608</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,595}{4\,808}$	<u>6 902</u>	<u>7 647</u>	$\frac{5\,172}{3\,846}$	<u>6 534</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,547}{4\,773}$	<u>6 853</u>	<u>7 592</u>	$\frac{5\,135}{3\,819}$	<u>6 488</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,500}{4\,739}$	<u>6 803</u>	<u>7 538</u>	$\frac{5\,098}{3\,791}$	<u>6 441</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,500}{4\,739}$	<u>6 803</u>	<u>7 538</u>	$\frac{5\,098}{3\,791}$	<u>6 441</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,500}{4\,739}$	<u>6 803</u>	<u>7 538</u>	$\frac{5\,098}{3\,791}$	<u>6 441</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,636}{2\,940}$	<u>6 269</u>	<u>5 666</u>	$\frac{4\,577}{3\,293}$	<u>5 910</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,569}{2\,897}$	<u>5 939</u>	<u>5 584</u>	$\frac{4\,271}{3\,013}$	<u>5 585</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,636}{2\,940}$	<u>6 027</u>	<u>5 666</u>	$\frac{4\,334}{3\,058}$	<u>5 667</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,692}{4\,902}$	<u>6 980</u>	<u>7 744</u>	$\frac{5\,249}{3\,922}$	<u>6 612</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,644}{4\,867}$	<u>6 930</u>	<u>7 689</u>	$\frac{5\,212}{3\,894}$	<u>6 565</u>

							-	-	-	-	
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 864}{4\ 167}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 626</u>	<u>8 066</u>	<u>5 831</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 864}{4\ 167}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 626</u>	<u>8 066</u>	<u>5 831</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 864}{4\ 167}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\ 110}{5\ 436}$	$\frac{4\ 101}{3\ 382}$	<u>7 626</u>	<u>8 066</u>	<u>5 831</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 284}{2\ 637}$	<u>6 213</u>	$\frac{5\ 201}{4\ 557}$	$\frac{3\ 701}{2\ 998}$	<u>6 213</u>	<u>8 008</u>	<u>4 431</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 253}{2\ 615}$	<u>6 122</u>	$\frac{4\ 760}{4\ 136}$	$\frac{3\ 647}{2\ 954}$	<u>6 122</u>	<u>7 891</u>	<u>4 366</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\ 239}{2\ 593}$	<u>6 213</u>	$\frac{4\ 830}{4\ 197}$	$\frac{3\ 701}{2\ 998}$	<u>6 213</u>	<u>8 008</u>	<u>4 431</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 951}{4\ 243}$	<u>7 784</u>	$\frac{6\ 254}{5\ 569}$	$\frac{4\ 196}{3\ 465}$	<u>7 784</u>	<u>8 725</u>	<u>5 963</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 928}{4\ 226}$	<u>7 729</u>	$\frac{6\ 210}{5\ 530}$	$\frac{4\ 166}{3\ 441}$	<u>7 729</u>	<u>9 296</u>	<u>5 921</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 906}{4\ 208}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 673</u>	<u>8 098</u>	<u>5 878</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 906}{4\ 208}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 673</u>	<u>8 098</u>	<u>5 878</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 906}{4\ 208}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\ 165}{5\ 490}$	$\frac{4\ 136}{3\ 416}$	<u>7 673</u>	<u>8 098</u>	<u>5 878</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 311}{2\ 663}$	<u>6 246</u>	$\frac{5\ 247}{4\ 602}$	$\frac{3\ 732}{3\ 028}$	<u>6 246</u>	<u>8 040</u>	<u>4 464</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,345}{4\,590}$	$\frac{4\,002}{3\,141}$	<u>6 114</u>	<u>4 350</u>	<u>9 808</u>	<u>9 566</u>	<u>8 798</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,345}{4\,590}$	$\frac{4\,002}{3\,141}$	<u>6 114</u>	<u>4 350</u>	<u>9 808</u>	<u>9 566</u>	<u>8 798</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,345}{4\,590}$	$\frac{4\,002}{3\,141}$	<u>6 114</u>	<u>4 350</u>	<u>9 808</u>	<u>9 566</u>	<u>8 798</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,948}{3\,238}$	$\frac{3\,973}{3\,118}$	<u>5 576</u>	<u>3 886</u>	<u>9 119</u>	<u>8 879</u>	<u>8 170</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,890}{3\,191}$	$\frac{3\,915}{3\,072}$	<u>5 251</u>	<u>3 830</u>	<u>8 986</u>	<u>8 750</u>	<u>8 132</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,948}{3\,238}$	$\frac{3\,973}{3\,118}$	<u>5 329</u>	<u>3 886</u>	<u>9 119</u>	<u>8 879</u>	<u>8 170</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,470}{4\,703}$	$\frac{4\,602}{3\,713}$	<u>6 242</u>	<u>4 451</u>	<u>10 000</u>	<u>9 755</u>	<u>9 863</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,431}{4\,669}$	$\frac{5\,202}{4\,301}$	<u>6 198</u>	<u>4 419</u>	<u>9 928</u>	<u>9 685</u>	<u>9 844</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,392}{4\,636}$	$\frac{4\,034}{3\,172}$	<u>6 153</u>	<u>4 387</u>	<u>9 857</u>	<u>9 615</u>	<u>8 859</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,392}{4\,636}$	$\frac{4\,034}{3\,172}$	<u>6 153</u>	<u>4 387</u>	<u>9 857</u>	<u>9 615</u>	<u>8 859</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,392}{4\,636}$	$\frac{4\,034}{3\,172}$	<u>6 153</u>	<u>4 387</u>	<u>9 857</u>	<u>9 615</u>	<u>8 859</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,981}{3\,270}$	$\frac{4\,005}{3\,149}$	<u>5 610</u>	<u>3 919</u>	<u>9 162</u>	<u>8 922</u>	<u>8 225</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,596}{4\,832}$	<u>6 880</u>	<u>7 633</u>	$\frac{5\,174}{3\,866}$	<u>6 517</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,596}{4\,832}$	<u>6 880</u>	<u>7 633</u>	$\frac{5\,174}{3\,866}$	<u>6 517</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,596}{4\,832}$	<u>6 880</u>	<u>7 633</u>	$\frac{5\,174}{3\,866}$	<u>6 517</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,696}{2\,998}$	<u>6 336</u>	<u>5 726</u>	$\frac{4\,643}{3\,358}$	<u>5 976</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,627}{2\,954}$	<u>6 000</u>	<u>5 642</u>	$\frac{4\,332}{3\,072}$	<u>5 646</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,696}{2\,998}$	<u>6 089</u>	<u>5 726</u>	$\frac{4\,396}{3\,118}$	<u>5 729</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,742}{4\,950}$	<u>7 020</u>	<u>7 794</u>	$\frac{5\,289}{3\,960}$	<u>6 652</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,693}{4\,915}$	<u>6 969</u>	<u>7 738</u>	$\frac{5\,252}{3\,932}$	<u>6 604</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,645}{4\,880}$	<u>6 919</u>	<u>7 683</u>	$\frac{5\,214}{3\,904}$	<u>6 557</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,645}{4\,880}$	<u>6 919</u>	<u>7 683</u>	$\frac{5\,214}{3\,904}$	<u>6 557</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,645}{4\,880}$	<u>6 919</u>	<u>7 683</u>	$\frac{5\,214}{3\,904}$	<u>6 557</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,726}{3\,028}$	<u>6 370</u>	<u>5 756</u>	$\frac{4\,677}{3\,391}$	<u>6 010</u>

							-	-	-	-	
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,280}{2\,641}$	<u>6 154</u>	$\frac{4\,802}{4\,177}$	$\frac{3\,677}{2\,984}$	<u>6 154</u>	<u>7 922</u>	<u>4 398</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,266}{2\,619}$	<u>6 246</u>	$\frac{4\,873}{4\,239}$	$\frac{3\,732}{3\,028}$	<u>6 246</u>	<u>8 040</u>	<u>4 464</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,291}{4\,286}$	<u>8 006</u>	$\frac{6\,413}{5\,625}$	$\frac{4\,340}{3\,500}$	<u>8 006</u>	<u>9 052</u>	<u>6 118</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,266}{4\,268}$	<u>7 948</u>	$\frac{6\,367}{5\,585}$	$\frac{4\,309}{3\,475}$	<u>7 948</u>	<u>9 626</u>	<u>6 075</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,241}{4\,250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	$\frac{4\,278}{3\,450}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>	<u>6 031</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,241}{4\,250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	$\frac{4\,278}{3\,450}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>	<u>6 031</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,241}{4\,250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\,321}{5\,545}$	$\frac{4\,278}{3\,450}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>	<u>6 031</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,628}{2\,690}$	<u>6 448</u>	$\frac{5\,393}{4\,648}$	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>6 448</u>	<u>8 354</u>	<u>4 602</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,593}{2\,667}$	<u>6 354</u>	$\frac{4\,942}{4\,219}$	$\frac{3\,812}{3\,013}$	<u>6 354</u>	<u>8 232</u>	<u>4 535</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,582}{2\,645}$	<u>6 448</u>	$\frac{5\,015}{4\,281}$	$\frac{3\,869}{3\,058}$	<u>6 448</u>	<u>8 354</u>	<u>4 602</u>
211-201-0712	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{4\,673}{3\,571}$	<u>8 006</u>	$\frac{6\,799}{6\,000}$	$\frac{5\,884}{5\,000}$	<u>8 006</u>	<u>9 696</u>	<u>6 118</u>
211-201-0713	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{4\,666}{3\,571}$	<u>7 770</u>	$\frac{6\,525}{5\,739}$	$\frac{5\,655}{4\,782}$	<u>7 770</u>	<u>9 462</u>	<u>5 897</u>



					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 923</u> 3 222	<u>3 946</u> 3 103	<u>5 282</u>	<u>3 862</u>	<u>9 028</u>	<u>8 792</u>	<u>8 187</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>3 981</u> 3 270	<u>4 005</u> 3 149	<u>5 360</u>	<u>3 919</u>	<u>9 162</u>	<u>8 922</u>	<u>8 225</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 627</u> 4 750	<u>4 756</u> 3 750	<u>6 397</u>	<u>4 597</u>	<u>10 339</u>	<u>10 080</u>	<u>10 094</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 587</u> 4 716	<u>5 361</u> 4 344	<u>6 351</u>	<u>4 564</u>	<u>10 265</u>	<u>10 008</u>	<u>10 073</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>	<u>9 077</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>	<u>9 077</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>	<u>9 077</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 121</u> 3 303	<u>4 150</u> 3 180	<u>5 756</u>	<u>4 058</u>	<u>9 488</u>	<u>9 234</u>	<u>8 436</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 060</u> 3 254	<u>4 089</u> 3 134	<u>5 424</u>	<u>3 998</u>	<u>9 349</u>	<u>9 099</u>	<u>8 395</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 121</u> 3 303	<u>4 150</u> 3 180	<u>5 504</u>	<u>4 058</u>	<u>9 488</u>	<u>9 234</u>	<u>8 436</u>
211-201-0712	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	<u>5 627</u> 4 750	<u>5 399</u> 4 375	<u>6 783</u>	<u>5 369</u>	<u>10 339</u>	<u>10 080</u>	<u>10 094</u>
211-201-0713	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	<u>5 408</u> 4 543	<u>5 197</u> 4 184	<u>6 571</u>	<u>5 162</u>	<u>10 078</u>	<u>9 820</u>	<u>10 073</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,657}{2\,984}$	<u>6 031</u>	<u>5 672</u>	$\frac{4\,363}{3\,103}$	<u>5 677</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,726}{3\,028}$	<u>6 121</u>	<u>5 756</u>	$\frac{4\,428}{3\,149}$	<u>5 761</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,879}{5\,000}$	<u>7 233</u>	<u>8 004</u>	$\frac{5\,446}{4\,000}$	<u>6 844</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,830}{4\,964}$	<u>7 182</u>	<u>7 946</u>	$\frac{5\,407}{3\,971}$	<u>6 795</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,781}{4\,929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\,368}{3\,943}$	<u>6 746</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,781}{4\,929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\,368}{3\,943}$	<u>6 746</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,781}{4\,929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\,368}{3\,943}$	<u>6 746</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,842}{3\,058}$	<u>6 574</u>	<u>5 943</u>	$\frac{4\,825}{3\,425}$	<u>6 194</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,771}{3\,013}$	<u>6 230</u>	<u>5 856</u>	$\frac{4\,506}{3\,134}$	<u>5 855</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,842}{3\,058}$	<u>6 323</u>	<u>5 943</u>	$\frac{4\,573}{3\,180}$	<u>5 942</u>
211-201-0712	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{5\,000}{5\,000}$	<u>7 619</u>	<u>8 004</u>	$\frac{5\,832}{4\,375}$	<u>7 230</u>
211-201-0713	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{4\,782}{4\,782}$	<u>7 401</u>	<u>7 759</u>	$\frac{5\,626}{4\,184}$	<u>7 014</u>

							-	-	-	-	
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{4\ 658}{3\ 571}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 702}{5\ 914}$	$\frac{5\ 800}{4\ 929}$	<u>7 891</u>	<u>9 557</u>	<u>6 031</u>
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{4\ 651}{3\ 571}$	<u>7 834</u>	$\frac{6\ 653}{5\ 871}$	$\frac{5\ 758}{4\ 893}$	<u>7 834</u>	<u>9 488</u>	<u>5 987</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 291}{4\ 286}$	<u>8 006</u>	$\frac{6\ 413}{5\ 625}$	$\frac{5\ 742}{4\ 688}$	<u>8 006</u>	<u>9 052</u>	<u>6 118</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 266}{4\ 268}$	<u>7 948</u>	$\frac{6\ 367}{5\ 585}$	$\frac{5\ 701}{4\ 654}$	<u>7 948</u>	<u>9 626</u>	<u>6 075</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{5\ 660}{4\ 621}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>	<u>6 031</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{5\ 660}{4\ 621}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>	<u>6 031</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 241}{4\ 250}$	<u>7 891</u>	$\frac{6\ 321}{5\ 545}$	$\frac{5\ 660}{4\ 621}$	<u>7 891</u>	<u>8 415</u>	<u>6 031</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 628}{2\ 690}$	<u>6 448</u>	$\frac{5\ 393}{4\ 648}$	$\frac{4\ 611}{3\ 608}$	<u>6 448</u>	<u>8 354</u>	<u>4 602</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 593}{2\ 667}$	<u>6 354</u>	$\frac{4\ 942}{4\ 219}$	$\frac{4\ 544}{3\ 556}$	<u>6 354</u>	<u>8 232</u>	<u>4 535</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{3\ 582}{2\ 645}$	<u>6 448</u>	$\frac{5\ 015}{4\ 281}$	$\frac{4\ 611}{3\ 608}$	<u>6 448</u>	<u>8 354</u>	<u>4 602</u>
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{4\ 673}{3\ 571}$	<u>8 006</u>	$\frac{6\ 799}{6\ 000}$	$\frac{7\ 029}{5\ 938}$	<u>8 006</u>	<u>9 696</u>	<u>6 118</u>
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{4\ 666}{3\ 571}$	<u>7 948</u>	$\frac{6\ 750}{5\ 957}$	$\frac{6\ 979}{5\ 895}$	<u>7 948</u>	<u>9 626</u>	<u>6 075</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	<u>5 546</u> 4 682	<u>5 322</u> 4 313	<u>6 686</u>	<u>5 293</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>	<u>10 053</u>
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	<u>5 506</u> 4 648	<u>5 284</u> 4 281	<u>6 638</u>	<u>5 254</u>	<u>10 118</u>	<u>9 864</u>	<u>10 032</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 627</u> 4 750	<u>4 756</u> 3 750	<u>6 397</u>	<u>4 597</u>	<u>10 339</u>	<u>10 080</u>	<u>10 094</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 587</u> 4 716	<u>5 361</u> 4 344	<u>6 351</u>	<u>4 564</u>	<u>10 265</u>	<u>10 008</u>	<u>10 073</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>	<u>9 077</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>	<u>9 077</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 546</u> 4 682	<u>4 180</u> 3 204	<u>6 306</u>	<u>4 531</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>	<u>9 077</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 121</u> 3 303	<u>4 150</u> 3 180	<u>5 756</u>	<u>4 058</u>	<u>9 488</u>	<u>9 234</u>	<u>8 436</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 060</u> 3 254	<u>4 089</u> 3 134	<u>5 424</u>	<u>3 998</u>	<u>9 349</u>	<u>9 099</u>	<u>8 395</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 121</u> 3 303	<u>4 150</u> 3 180	<u>5 504</u>	<u>4 058</u>	<u>9 488</u>	<u>9 234</u>	<u>8 436</u>
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	<u>5 627</u> 4 750	<u>5 399</u> 4 375	<u>6 783</u>	<u>5 369</u>	<u>10 339</u>	<u>10 080</u>	<u>10 094</u>
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	<u>5 587</u> 4 716	<u>5 361</u> 4 344	<u>6 735</u>	<u>5 331</u>	<u>10 265</u>	<u>10 008</u>	<u>10 073</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{4\ 929}{4\ 929}$	<u>7 511</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 748}{4\ 313}$	<u>7 127</u>
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{4\ 893}{4\ 893}$	<u>7 456</u>	<u>7 832</u>	$\frac{5\ 707}{4\ 281}$	<u>7 075</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 879}{5\ 000}$	<u>7 233</u>	<u>8 004</u>	$\frac{5\ 446}{4\ 000}$	<u>6 844</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 830}{4\ 964}$	<u>7 182</u>	<u>7 946</u>	$\frac{5\ 407}{3\ 971}$	<u>6 795</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 781}{4\ 929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 368}{3\ 943}$	<u>6 746</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 781}{4\ 929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 368}{3\ 943}$	<u>6 746</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 781}{4\ 929}$	<u>7 130</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\ 368}{3\ 943}$	<u>6 746</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 842}{3\ 058}$	<u>6 574</u>	<u>5 943</u>	$\frac{4\ 825}{3\ 425}$	<u>6 194</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 771}{3\ 013}$	<u>6 230</u>	<u>5 856</u>	$\frac{4\ 506}{3\ 134}$	<u>5 855</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\ 842}{3\ 058}$	<u>6 323</u>	<u>5 943</u>	$\frac{4\ 573}{3\ 180}$	<u>5 942</u>
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	$\frac{5\ 000}{5\ 000}$	<u>7 619</u>	<u>8 004</u>	$\frac{5\ 832}{4\ 375}$	<u>7 230</u>
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	$\frac{4\ 964}{4\ 964}$	<u>7 565</u>	<u>7 946</u>	$\frac{5\ 790}{4\ 344}$	<u>7 179</u>

					,	.	.	-	-	-	-	
211-201-0811	1,210-20 ( ),	3	1	1380	<u>4 658</u> 3 571	<u>7 891</u>	<u>6 702</u> 5 914	<u>6 929</u> 5 853	<u>7 891</u>	<u>9 557</u>	<u>6 031</u>	
211-201-0812	1,220-40 ( ),	3	1	1370	<u>4 651</u> 3 571	<u>7 834</u>	<u>6 653</u> 5 871	<u>6 879</u> 5 810	<u>7 834</u>	<u>9 488</u>	<u>5 987</u>	

**211-203.**

					,	.	.	-	-	-	-	
211-203-0100	3344-83	3										
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	

**211-205.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	<u>14 566</u> 13 560	<u>16 410</u> 15 368	<u>19 778</u> 15 820	<u>18 218</u> 15 820	<u>19 605</u> 15 820	<u>18 391</u> 15 820	<u>17 143</u> 15 820

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0811	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	<u>5 546</u> 4 682	<u>5 322</u> 4 313	<u>6 686</u>	<u>5 293</u>	<u>10 191</u>	<u>9 936</u>	<u>10 053</u>
211-201-0812	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	<u>5 506</u> 4 648	<u>5 284</u> 4 281	<u>6 638</u>	<u>5 254</u>	<u>10 118</u>	<u>9 864</u>	<u>10 032</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820

					-	-	-	-	-
211-201-0811	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	$\frac{4\,929}{4\,929}$	<u>7 511</u>	<u>7 889</u>	$\frac{5\,748}{4\,313}$	<u>7 127</u>
211-201-0812	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	$\frac{4\,893}{4\,893}$	<u>7 456</u>	<u>7 832</u>	$\frac{5\,707}{4\,281}$	<u>7 075</u>

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{20\,125}{15\,820}$	<u>18 564</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	$\frac{16\,972}{15\,820}$



							-	-	-	-		-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	<u>14 566</u> 13 560	<u>16 410</u> 15 368	<u>19 778</u> 15 820	<u>18 218</u> 15 820	<u>19 605</u> 15 820	<u>18 391</u> 15 820	<u>17 143</u> 15 820
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	<u>14 566</u> 13 560	<u>16 410</u> 15 368	<u>19 778</u> 15 820	<u>18 218</u> 15 820	<u>19 605</u> 15 820	<u>18 391</u> 15 820	<u>17 143</u> 15 820

**211-206.**

							-	-	-	-	
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 772</u>	<u>6 276</u>	<u>6 781</u>	<u>3 840</u> 3 036	<u>8 168</u>	<u>8 293</u>	<u>5 212</u>

**211-3.****211-302.**

,

							-	-	-	-	
211-302-0100	32496-2013 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339						
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339						

					-	-	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820

					-	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>4 386</u>	<u>4 120</u> 3 157	<u>8 293</u>	<u>3 965</u>	<u>10 310</u>	<u>9 554</u>	<u>10 310</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350							
211-302-0102	10-20	3	1	350							

					-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 125</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>16 972</u> 15 820
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 125</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>16 972</u> 15 820

					-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 072</u>	<u>8 168</u>	<u>6 276</u>	<u>5 087</u>	<u>6 908</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					

							-	-	-	-	
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>29 071</u> 26 339						
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>29 349</u> 26 339	<u>28 459</u> 26 339	<u>28 303</u> 26 339	<u>27 437</u> 26 339	<u>28 503</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 792</u> 26 339	<u>28 598</u> 26 339	<u>27 515</u> 26 339	<u>28 848</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339

**211-4.**  
**211-401.**

							-	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 416</u>	<u>7 560</u>	<u>5 550</u>	<u>2 552</u> 1 339	<u>6 662</u>	<u>7 343</u>	<u>4 487</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350							
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 140</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 394</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339

					-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 949</u>	<u>4 949</u>	<u>5 550</u>	<u>3 201</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>	<u>6 615</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>28 607</u> 26 339	<u>28 607</u> 26 339	<u>29 349</u> 26 339	<u>27 866</u> 26 339	<u>27 903</u> 26 339
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>26 339</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>28 978</u> 26 339	<u>28 978</u> 26 339	<u>29 905</u> 26 339	<u>28 051</u> 26 339	<u>28 097</u> 26 339

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 045</u> 3 080	<u>6 384</u>	<u>7 315</u>	<u>4 376</u>	<u>4 827</u>

					,	.	.	-	-	-	-	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 416</u>	<u>7 560</u>	<u>5 550</u>	<u>2 552</u> 1 339	<u>6 662</u>	<u>7 343</u>	<u>4 487</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 071</u>	<u>9 698</u>	<u>8 658</u>	<u>5 182</u> 3 200	<u>9 698</u>	<u>8 137</u>	<u>6 317</u>	

**211-402.**

					,	.		-	-	-	-	
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>4 507</u> 3 571	<u>7 635</u> 3 164	<u>6 725</u> 3 164	<u>8 510</u> 3 164	<u>7 617</u> 3 164	<u>7 200</u> 3 571	<u>4 554</u> 3 571	<u>4 862</u> 3 571

**211-403.**

					,	
211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 313</u> 16 071	
211-403-0200	( ) 4682-84	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036	

**211-5.**

					-	-	-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 949</u>	<u>4 949</u>	<u>5 550</u>	<u>3 201</u>	<u>8 733</u>	<u>8 733</u>	<u>6 615</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 317</u>	<u>5 376</u>	<u>6 619</u>	<u>6 905</u>	<u>10 729</u>	<u>9 698</u>	<u>10 999</u>

					-	-	-	-	-	-	-	
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>5 737</u> 3 571	<u>8 510</u> 3 164	<u>8 510</u> 3 164	<u>7 385</u> 3 571	<u>7 385</u> 3 571	<u>8 510</u> 3 164	<u>5 593</u> 3 571	<u>8 510</u> 3 164



					-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 045</u> 3 080	<u>6 384</u>	<u>7 315</u>	<u>4 376</u>	<u>4 827</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 802</u> 3 133	<u>9 084</u>	<u>6 103</u>	<u>5 182</u>	<u>6 489</u>

					-	-	-
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>6 440</u> 3 571	<u>8 510</u> 3 164	<u>7 460</u> 3 164

**211-501.**

							-	-	-	-	
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 434</u> 1 451	<u>6 922</u>	<u>4 112</u> 3 348	<u>2 827</u> 1 607	<u>6 922</u>	<u>9 009</u>	<u>4 900</u>

**211-6.****211-601.**

-

							-	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 608</u>	<u>5 573</u> 3 571	<u>4 386</u>	<u>3 457</u> 2 143	<u>6 062</u>	<u>9 610</u>	<u>5 985</u>

**211-603.**

-

-

							-	-	-	-	
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 325</u> 2 346	<u>6 558</u>	<u>5 308</u> 4 531	<u>4 466</u> 3 237	<u>5 894</u>	<u>8 842</u>	<u>5 557</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 325</u> 2 346	<u>6 558</u>	<u>5 308</u> 4 531	<u>4 466</u> 3 237	<u>5 894</u>	<u>8 842</u>	<u>5 557</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 374</u> 3 482	<u>4 406</u> 3 348	<u>3 544</u>	<u>3 201</u>	<u>11 078</u>	<u>10 800</u>	<u>8 299</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 012</u> 3 571	<u>4 699</u> 3 571	<u>4 810</u>	<u>4 518</u>	<u>8 580</u>	<u>8 283</u>	<u>6 819</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 676</u>	<u>4 392</u> 3 366	<u>4 759</u>	<u>4 095</u>	<u>10 042</u>	<u>9 773</u>	<u>11 386</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 676</u>	<u>4 392</u> 3 366	<u>4 759</u>	<u>4 095</u>	<u>10 042</u>	<u>9 773</u>	<u>11 386</u>

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{3\,371}{1\,473}$	<u>4 440</u>	<u>4 576</u>	$\frac{2\,524}{1\,071}$	<u>4 023</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{4\,184}{2\,143}$	<u>5 766</u>	<u>5 469</u>	$\frac{3\,723}{2\,143}$	<u>5 321</u>

					-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{4\,325}{2\,460}$	<u>5 625</u>	<u>5 490</u>	$\frac{3\,774}{2\,330}$	<u>5 222</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{4\,325}{2\,460}$	<u>5 625</u>	<u>5 490</u>	$\frac{3\,774}{2\,330}$	<u>5 222</u>

							-	-	-	-	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{3\ 325}{2\ 346}$	<u>6 558</u>	$\frac{5\ 308}{4\ 531}$	$\frac{4\ 866}{3\ 625}$	<u>5 894</u>	<u>8 842</u>	<u>5 557</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{3\ 325}{2\ 346}$	<u>6 558</u>	$\frac{5\ 308}{4\ 531}$	$\frac{4\ 866}{3\ 625}$	<u>5 894</u>	<u>8 842</u>	<u>5 557</u>

**211-7.**  
**211-701.** ,

							-	-	-	-	
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 325</u>	<u>6 164</u>	<u>5 607</u>	$\frac{3\ 729}{2\ 250}$	<u>6 164</u>	<u>8 838</u>	<u>3 734</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	$\frac{49\ 078}{47\ 009}$						

					-	-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 676</u>	<u>4 392</u> <u>3 366</u>	<u>4 759</u>	<u>4 095</u>	<u>10 042</u>	<u>9 773</u>	<u>11 386</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 676</u>	<u>4 392</u> <u>3 366</u>	<u>4 759</u>	<u>4 095</u>	<u>10 042</u>	<u>9 773</u>	<u>11 386</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>3 101</u> <u>2 089</u>	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>3 101</u> <u>2 089</u>	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>3 101</u> <u>2 089</u>	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>3 101</u> <u>2 089</u>	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>3 101</u> <u>2 089</u>	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>3 101</u> <u>2 089</u>	<u>4 033</u>	<u>8 838</u>	<u>6 898</u>	<u>8 340</u>	<u>8 006</u>	<u>10 011</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000							

					-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{4\,325}{2\,460}$	<u>5 625</u>	<u>5 490</u>	$\frac{3\,774}{2\,330}$	<u>5 222</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{4\,325}{2\,460}$	<u>5 625</u>	<u>5 490</u>	$\frac{3\,774}{2\,330}$	<u>5 222</u>

					-	-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 333</u>	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 333</u>	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 333</u>	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 333</u>	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 333</u>	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 333</u>	<u>8 335</u>	<u>8 036</u>	<u>7 817</u>	<u>7 984</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

**211-702.**

					,
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.** , , ,**212-1.****212-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010	3,5	3									
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>20 213</u> 17 675	<u>23 893</u> 21 429	<u>26 212</u> 13 847	<u>22 432</u> 13 847	<u>27 528</u> 13 847	<u>29 752</u> 16 035	<u>28 630</u> 16 035
212-101-0200	7473-2010	5	3									
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>21 111</u> 18 559	<u>25 254</u> 22 768	<u>26 915</u> 14 539	<u>23 136</u> 14 539	<u>28 232</u> 14 539	<u>30 566</u> 16 837	<u>29 444</u> 16 837
212-101-0300	7473-2010	7,5	3									
212-101-0301			3	1	2400	<u>22 054</u> 19 487	<u>27 521</u> 25 000	<u>27 654</u> 15 266	<u>23 874</u> 15 266	<u>28 970</u> 15 266	<u>31 421</u> 17 679	<u>30 300</u> 17 679
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>22 071</u> 19 683	<u>27 729</u> 25 253	<u>25 140</u> 15 420	<u>22 495</u> 15 420	<u>26 494</u> 15 420	<u>28 969</u> 17 857	<u>28 067</u> 17 857



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 630</u> 16 035	<u>24 655</u> 16 035	<u>27 528</u> 13 847	<u>27 528</u> 13 847	<u>24 685</u> 17 817	<u>29 752</u> 16 035	<u>24 685</u> 17 817
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>29 444</u> 16 837	<u>25 470</u> 16 837	<u>28 232</u> 14 539	<u>28 232</u> 14 539	<u>25 590</u> 18 707	<u>30 566</u> 16 837	<u>25 590</u> 18 707
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 300</u> 17 679	<u>26 325</u> 17 679	<u>28 970</u> 15 266	<u>28 970</u> 15 266	<u>26 541</u> 19 643	<u>31 421</u> 17 679	<u>26 541</u> 19 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 067</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>26 494</u> 15 420	<u>26 494</u> 15 420	<u>25 767</u> 19 841	<u>28 969</u> 17 857	<u>25 767</u> 19 841

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>22 875</u> 16 035	<u>27 528</u> 13 847	<u>28 240</u> 16 035	<u>19 335</u> 13 847	<u>23 627</u> 13 847
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 690</u> 16 837	<u>28 232</u> 14 539	<u>29 054</u> 16 837	<u>20 039</u> 14 539	<u>24 330</u> 14 539
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>24 545</u> 17 679	<u>28 970</u> 15 266	<u>29 910</u> 17 679	<u>20 777</u> 15 266	<u>25 069</u> 15 266
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>26 494</u> 15 420	<u>27 896</u> 17 857	<u>20 154</u> 15 420	<u>23 470</u> 15 420

							-	-	-	-	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 275</u> 19 884	<u>27 991</u> 25 510	<u>25 300</u> 15 578	<u>22 654</u> 15 578	<u>26 653</u> 15 578	<u>29 154</u> 18 039	<u>28 252</u> 18 039
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>28 258</u> 25 773	<u>25 463</u> 15 738	<u>22 818</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>29 343</u> 18 225	<u>28 441</u> 18 225
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 512	<u>28 809</u> 26 316	<u>25 800</u> 16 070	<u>23 154</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>29 733</u> 18 609	<u>28 831</u> 18 609
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 135</u> 20 730	<u>29 094</u> 26 596	<u>25 974</u> 16 241	<u>23 328</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>29 934</u> 18 807	<u>29 032</u> 18 807
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 275</u> 19 884	<u>27 991</u> 25 510	<u>25 300</u> 15 578	<u>22 654</u> 15 578	<u>26 653</u> 15 578	<u>29 154</u> 18 039	<u>28 252</u> 18 039
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>28 258</u> 25 773	<u>25 463</u> 15 738	<u>22 818</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>29 343</u> 18 225	<u>28 441</u> 18 225
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 696</u> 20 299	<u>28 531</u> 26 042	<u>25 630</u> 15 902	<u>22 984</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>29 536</u> 18 415	<u>28 634</u> 18 415
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 135</u> 20 730	<u>29 094</u> 26 596	<u>25 974</u> 16 241	<u>23 328</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>29 934</u> 18 807	<u>29 032</u> 18 807
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 20 953	<u>29 384</u> 26 882	<u>26 151</u> 16 415	<u>23 505</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>30 140</u> 19 009	<u>29 238</u> 19 009
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>28 258</u> 25 773	<u>25 463</u> 15 738	<u>22 818</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>29 343</u> 18 225	<u>28 441</u> 18 225
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 696</u> 20 299	<u>28 531</u> 26 042	<u>25 630</u> 15 902	<u>22 984</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>29 536</u> 18 415	<u>28 634</u> 18 415
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 512	<u>28 809</u> 26 316	<u>25 800</u> 16 070	<u>23 154</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>29 733</u> 18 609	<u>28 831</u> 18 609
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 361</u> 20 953	<u>29 384</u> 26 882	<u>26 151</u> 16 415	<u>23 505</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>30 140</u> 19 009	<u>29 238</u> 19 009

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 252</u> 18 039	<u>25 156</u> 18 039	<u>26 653</u> 15 578	<u>26 653</u> 15 578	<u>25 973</u> 20 044	<u>29 154</u> 18 039	<u>25 973</u> 20 044
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 441</u> 18 225	<u>25 344</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 183</u> 20 250	<u>29 343</u> 18 225	<u>26 183</u> 20 250
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 831</u> 18 609	<u>25 734</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>26 616</u> 20 677	<u>29 733</u> 18 609	<u>26 616</u> 20 677
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 032</u> 18 807	<u>25 935</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>26 839</u> 20 897	<u>29 934</u> 18 807	<u>26 839</u> 20 897
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 252</u> 18 039	<u>25 156</u> 18 039	<u>26 653</u> 15 578	<u>26 653</u> 15 578	<u>25 973</u> 20 044	<u>29 154</u> 18 039	<u>25 973</u> 20 044
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 441</u> 18 225	<u>25 344</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 183</u> 20 250	<u>29 343</u> 18 225	<u>26 183</u> 20 250
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 634</u> 18 415	<u>25 537</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 397</u> 20 461	<u>29 536</u> 18 415	<u>26 397</u> 20 461
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 032</u> 18 807	<u>25 935</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>26 839</u> 20 897	<u>29 934</u> 18 807	<u>26 839</u> 20 897
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 238</u> 19 009	<u>26 141</u> 19 009	<u>27 504</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>27 068</u> 21 121	<u>30 140</u> 19 009	<u>27 068</u> 21 121
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 441</u> 18 225	<u>25 344</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 817</u> 15 738	<u>26 183</u> 20 250	<u>29 343</u> 18 225	<u>26 183</u> 20 250
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 634</u> 18 415	<u>25 537</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 397</u> 20 461	<u>29 536</u> 18 415	<u>26 397</u> 20 461
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 831</u> 18 609	<u>25 734</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>26 616</u> 20 677	<u>29 733</u> 18 609	<u>26 616</u> 20 677
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 238</u> 19 009	<u>26 141</u> 19 009	<u>27 504</u> 16 415	<u>27 504</u> 16 415	<u>27 068</u> 21 121	<u>30 140</u> 19 009	<u>27 068</u> 21 121

					-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 936</u> 18 039	<u>26 653</u> 15 578	<u>28 082</u> 18 039	<u>20 314</u> 15 578	<u>23 630</u> 15 578
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>24 125</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>28 271</u> 18 225	<u>20 477</u> 15 738	<u>23 793</u> 15 738
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>24 515</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>28 660</u> 18 609	<u>20 813</u> 16 070	<u>24 130</u> 16 070
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 716</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>28 862</u> 18 807	<u>20 987</u> 16 241	<u>24 303</u> 16 241
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 936</u> 18 039	<u>26 653</u> 15 578	<u>28 082</u> 18 039	<u>20 314</u> 15 578	<u>23 630</u> 15 578
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>24 125</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>28 271</u> 18 225	<u>20 477</u> 15 738	<u>23 793</u> 15 738
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>24 318</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>28 463</u> 18 415	<u>20 643</u> 15 902	<u>23 960</u> 15 902
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 716</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>28 862</u> 18 807	<u>20 987</u> 16 241	<u>24 303</u> 16 241
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 922</u> 19 009	<u>27 504</u> 16 415	<u>29 067</u> 19 009	<u>21 165</u> 16 415	<u>24 481</u> 16 415
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>24 125</u> 18 225	<u>26 817</u> 15 738	<u>28 271</u> 18 225	<u>20 477</u> 15 738	<u>23 793</u> 15 738
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>24 318</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>28 463</u> 18 415	<u>20 643</u> 15 902	<u>23 960</u> 15 902
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>24 515</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>28 660</u> 18 609	<u>20 813</u> 16 070	<u>24 130</u> 16 070
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 922</u> 19 009	<u>27 504</u> 16 415	<u>29 067</u> 19 009	<u>21 165</u> 16 415	<u>24 481</u> 16 415

							-	-	-	-	
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 181	<u>29 681</u> 27 174	<u>26 332</u> 16 594	<u>23 687</u> 16 594	<u>27 686</u> 16 594	<u>30 350</u> 19 216	<u>29 448</u> 19 216
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 696</u> 20 299	<u>28 531</u> 26 042	<u>25 630</u> 15 902	<u>22 984</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>29 536</u> 18 415	<u>28 634</u> 18 415
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 913</u> 20 512	<u>28 809</u> 26 316	<u>25 800</u> 16 070	<u>23 154</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>29 733</u> 18 609	<u>28 831</u> 18 609
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 135</u> 20 730	<u>29 094</u> 26 596	<u>25 974</u> 16 241	<u>23 328</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>29 934</u> 18 807	<u>29 032</u> 18 807
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 181	<u>29 681</u> 27 174	<u>26 332</u> 16 594	<u>23 687</u> 16 594	<u>27 686</u> 16 594	<u>30 350</u> 19 216	<u>29 448</u> 19 216
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 414	<u>29 985</u> 27 473	<u>26 518</u> 16 776	<u>23 872</u> 16 776	<u>27 871</u> 16 776	<u>30 564</u> 19 427	<u>29 662</u> 19 427
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 890</u> 20 309	<u>29 064</u> 26 518	<u>28 402</u> 16 003	<u>24 622</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>32 238</u> 18 482	<u>31 116</u> 18 482
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 915</u> 20 515	<u>29 287</u> 26 786	<u>25 896</u> 16 164	<u>23 250</u> 16 164	<u>27 249</u> 16 164	<u>29 794</u> 18 669	<u>28 892</u> 18 669
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 128</u> 20 724	<u>29 565</u> 27 059	<u>26 064</u> 16 329	<u>23 418</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>29 988</u> 18 859	<u>29 085</u> 18 859
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 345</u> 20 938	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 185</u> 19 054	<u>29 283</u> 19 054
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 690</u> 19 455
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 606	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 803</u> 19 662	<u>29 901</u> 19 662

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 448</u> 19 216	<u>26 351</u> 19 216	<u>27 686</u> 16 594	<u>27 686</u> 16 594	<u>27 301</u> 21 351	<u>30 350</u> 19 216	<u>27 301</u> 21 351
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 634</u> 18 415	<u>25 537</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 983</u> 15 902	<u>26 397</u> 20 461	<u>29 536</u> 18 415	<u>26 397</u> 20 461
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 831</u> 18 609	<u>25 734</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>27 153</u> 16 070	<u>26 616</u> 20 677	<u>29 733</u> 18 609	<u>26 616</u> 20 677
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 032</u> 18 807	<u>25 935</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>27 327</u> 16 241	<u>26 839</u> 20 897	<u>29 934</u> 18 807	<u>26 839</u> 20 897
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 448</u> 19 216	<u>26 351</u> 19 216	<u>27 686</u> 16 594	<u>27 686</u> 16 594	<u>27 301</u> 21 351	<u>30 350</u> 19 216	<u>27 301</u> 21 351
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 662</u> 19 427	<u>26 565</u> 19 427	<u>27 871</u> 16 776	<u>27 871</u> 16 776	<u>27 539</u> 21 586	<u>30 564</u> 19 427	<u>27 539</u> 21 586
212-101-0400	7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 116</u> 18 482	<u>27 142</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>27 448</u> 20 536	<u>32 238</u> 18 482	<u>27 448</u> 20 536
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 892</u> 18 669	<u>25 795</u> 18 669	<u>27 249</u> 16 164	<u>27 249</u> 16 164	<u>26 683</u> 20 743	<u>29 794</u> 18 669	<u>26 683</u> 20 743
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 085</u> 18 859	<u>25 989</u> 18 859	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>26 898</u> 20 955	<u>29 988</u> 18 859	<u>26 898</u> 20 955
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 283</u> 19 054	<u>26 186</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 118</u> 21 171	<u>30 185</u> 19 054	<u>27 118</u> 21 171
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 690</u> 19 455	<u>26 594</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 571</u> 21 617	<u>30 593</u> 19 455	<u>27 571</u> 21 617
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 901</u> 19 662	<u>26 804</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>27 804</u> 21 847	<u>30 803</u> 19 662	<u>27 804</u> 21 847

					-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>25 132</u> 19 216	<u>27 686</u> 16 594	<u>29 277</u> 19 216	<u>21 346</u> 16 594	<u>24 662</u> 16 594
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>24 318</u> 18 415	<u>26 983</u> 15 902	<u>28 463</u> 18 415	<u>20 643</u> 15 902	<u>23 960</u> 15 902
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>24 515</u> 18 609	<u>27 153</u> 16 070	<u>28 660</u> 18 609	<u>20 813</u> 16 070	<u>24 130</u> 16 070
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 716</u> 18 807	<u>27 327</u> 16 241	<u>28 862</u> 18 807	<u>20 987</u> 16 241	<u>24 303</u> 16 241
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>25 132</u> 19 216	<u>27 686</u> 16 594	<u>29 277</u> 19 216	<u>21 346</u> 16 594	<u>24 662</u> 16 594
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>25 346</u> 19 427	<u>27 871</u> 16 776	<u>29 491</u> 19 427	<u>21 531</u> 16 776	<u>24 847</u> 16 776
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 362</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>30 726</u> 18 482	<u>21 526</u> 16 003	<u>25 817</u> 16 003
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 576</u> 18 669	<u>27 249</u> 16 164	<u>28 721</u> 18 669	<u>20 910</u> 16 164	<u>24 226</u> 16 164
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 769</u> 18 859	<u>27 417</u> 16 329	<u>28 915</u> 18 859	<u>21 077</u> 16 329	<u>24 393</u> 16 329
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 967</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 112</u> 19 054	<u>21 248</u> 16 498	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 374</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>29 520</u> 19 455	<u>21 601</u> 16 845	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 585</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>29 730</u> 19 662	<u>21 783</u> 17 024	<u>25 099</u> 17 024



							-	-	-	-	
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 128</u> 20 724	<u>29 565</u> 27 059	<u>26 064</u> 16 329	<u>23 418</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>29 988</u> 18 859	<u>29 085</u> 18 859
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 345</u> 20 938	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 185</u> 19 054	<u>29 283</u> 19 054
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 567</u> 21 156	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 387</u> 19 252	<u>29 485</u> 19 252
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 606	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 803</u> 19 662	<u>29 901</u> 19 662
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 260</u> 21 838	<u>31 043</u> 28 514	<u>26 956</u> 17 207	<u>24 310</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>31 018</u> 19 873	<u>30 116</u> 19 873
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 345</u> 20 938	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 185</u> 19 054	<u>29 283</u> 19 054
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 567</u> 21 156	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 387</u> 19 252	<u>29 485</u> 19 252
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 690</u> 19 455
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 260</u> 21 838	<u>31 043</u> 28 514	<u>26 956</u> 17 207	<u>24 310</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>31 018</u> 19 873	<u>30 116</u> 19 873
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 501</u> 22 075	<u>31 358</u> 28 824	<u>27 146</u> 17 394	<u>24 500</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>31 237</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 567</u> 21 156	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 387</u> 19 252	<u>29 485</u> 19 252
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 690</u> 19 455
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 024</u> 21 606	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 803</u> 19 662	<u>29 901</u> 19 662

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 085</u> 18 859	<u>25 989</u> 18 859	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>26 898</u> 20 955	<u>29 988</u> 18 859	<u>26 898</u> 20 955
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 283</u> 19 054	<u>26 186</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 118</u> 21 171	<u>30 185</u> 19 054	<u>27 118</u> 21 171
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 252	<u>26 388</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 342</u> 21 391	<u>30 387</u> 19 252	<u>27 342</u> 21 391
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 901</u> 19 662	<u>26 804</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>27 804</u> 21 847	<u>30 803</u> 19 662	<u>27 804</u> 21 847
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 116</u> 19 873	<u>27 019</u> 19 873	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 043</u> 22 081	<u>31 018</u> 19 873	<u>28 043</u> 22 081
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 283</u> 19 054	<u>26 186</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 118</u> 21 171	<u>30 185</u> 19 054	<u>27 118</u> 21 171
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 252	<u>26 388</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 342</u> 21 391	<u>30 387</u> 19 252	<u>27 342</u> 21 391
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 690</u> 19 455	<u>26 594</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 571</u> 21 617	<u>30 593</u> 19 455	<u>27 571</u> 21 617
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 116</u> 19 873	<u>27 019</u> 19 873	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 043</u> 22 081	<u>31 018</u> 19 873	<u>28 043</u> 22 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 252	<u>26 388</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 342</u> 21 391	<u>30 387</u> 19 252	<u>27 342</u> 21 391
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 690</u> 19 455	<u>26 594</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 571</u> 21 617	<u>30 593</u> 19 455	<u>27 571</u> 21 617
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 901</u> 19 662	<u>26 804</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>27 804</u> 21 847	<u>30 803</u> 19 662	<u>27 804</u> 21 847

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 769</u> 18 859	<u>27 417</u> 16 329	<u>28 915</u> 18 859	<u>21 077</u> 16 329	<u>24 393</u> 16 329
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 967</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 112</u> 19 054	<u>21 248</u> 16 498	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 169</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>29 314</u> 19 252	<u>21 423</u> 16 669	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 585</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>29 730</u> 19 662	<u>21 783</u> 17 024	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 800</u> 19 873	<u>28 309</u> 17 207	<u>29 945</u> 19 873	<u>21 969</u> 17 207	<u>25 285</u> 17 207
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 967</u> 19 054	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 112</u> 19 054	<u>21 248</u> 16 498	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 169</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>29 314</u> 19 252	<u>21 423</u> 16 669	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 374</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>29 520</u> 19 455	<u>21 601</u> 16 845	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 800</u> 19 873	<u>28 309</u> 17 207	<u>29 945</u> 19 873	<u>21 969</u> 17 207	<u>25 285</u> 17 207
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 019</u> 20 089	<u>28 499</u> 17 394	<u>30 164</u> 20 089	<u>22 159</u> 17 394	<u>25 475</u> 17 394
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 169</u> 19 252	<u>27 763</u> 16 669	<u>29 314</u> 19 252	<u>21 423</u> 16 669	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 374</u> 19 455	<u>27 941</u> 16 845	<u>29 520</u> 19 455	<u>21 601</u> 16 845	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 585</u> 19 662	<u>28 123</u> 17 024	<u>29 730</u> 19 662	<u>21 783</u> 17 024	<u>25 099</u> 17 024

							-	-	-	-	
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 501</u> 22 075	<u>31 358</u> 28 824	<u>27 146</u> 17 394	<u>24 500</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>31 237</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 748</u> 22 318	<u>31 679</u> 29 141	<u>27 340</u> 17 585	<u>24 694</u> 17 585	<u>28 693</u> 17 585	<u>31 462</u> 20 310	<u>30 559</u> 20 310
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 286</u> 20 699	<u>29 064</u> 26 518	<u>28 402</u> 16 003	<u>24 622</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>32 973</u> 19 205	<u>31 851</u> 19 205
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 315</u> 20 908	<u>29 287</u> 26 786	<u>25 896</u> 16 164	<u>23 250</u> 16 164	<u>27 249</u> 16 164	<u>30 536</u> 19 399	<u>29 634</u> 19 399
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 532</u> 21 122	<u>29 565</u> 27 059	<u>26 064</u> 16 329	<u>23 418</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>30 737</u> 19 597	<u>29 835</u> 19 597
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 753</u> 21 339	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 943</u> 19 799	<u>30 040</u> 19 799
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>31 366</u> 20 216	<u>30 464</u> 20 216
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 445</u> 22 020	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>31 585</u> 20 431	<u>30 682</u> 20 431
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 532</u> 21 122	<u>29 565</u> 27 059	<u>26 064</u> 16 329	<u>23 418</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>30 737</u> 19 597	<u>29 835</u> 19 597
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 753</u> 21 339	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 943</u> 19 799	<u>30 040</u> 19 799
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 979</u> 21 562	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>31 152</u> 20 006	<u>30 250</u> 20 006
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 445</u> 22 020	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>31 585</u> 20 431	<u>30 682</u> 20 431

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 559</u> 20 310	<u>27 463</u> 20 310	<u>28 693</u> 17 585	<u>28 693</u> 17 585	<u>28 536</u> 22 567	<u>31 462</u> 20 310	<u>28 536</u> 22 567
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 851</u> 19 205	<u>27 876</u> 19 205	<u>29 719</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>28 264</u> 21 339	<u>32 973</u> 19 205	<u>28 264</u> 21 339
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 634</u> 19 399	<u>26 537</u> 19 399	<u>27 249</u> 16 164	<u>27 249</u> 16 164	<u>27 508</u> 21 555	<u>30 536</u> 19 399	<u>27 508</u> 21 555
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 835</u> 19 597	<u>26 738</u> 19 597	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 732</u> 21 775	<u>30 737</u> 19 597	<u>27 732</u> 21 775
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 040</u> 19 799	<u>26 944</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 960</u> 21 999	<u>30 943</u> 19 799	<u>27 960</u> 21 999
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 464</u> 20 216	<u>27 367</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>28 430</u> 22 462	<u>31 366</u> 20 216	<u>28 430</u> 22 462
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 682</u> 20 431	<u>27 586</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 673</u> 22 701	<u>31 585</u> 20 431	<u>28 673</u> 22 701
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 835</u> 19 597	<u>26 738</u> 19 597	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 417</u> 16 329	<u>27 732</u> 21 775	<u>30 737</u> 19 597	<u>27 732</u> 21 775
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 040</u> 19 799	<u>26 944</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 960</u> 21 999	<u>30 943</u> 19 799	<u>27 960</u> 21 999
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 250</u> 20 006	<u>27 153</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>28 192</u> 22 228	<u>31 152</u> 20 006	<u>28 192</u> 22 228
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 682</u> 20 431	<u>27 586</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 673</u> 22 701	<u>31 585</u> 20 431	<u>28 673</u> 22 701

					-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 019</u> 20 089	<u>28 499</u> 17 394	<u>30 164</u> 20 089	<u>22 159</u> 17 394	<u>25 475</u> 17 394
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 243</u> 20 310	<u>28 693</u> 17 585	<u>30 389</u> 20 310	<u>22 353</u> 17 585	<u>25 670</u> 17 585
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 096</u> 19 205	<u>29 719</u> 16 003	<u>31 461</u> 19 205	<u>21 526</u> 16 003	<u>25 817</u> 16 003
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>25 318</u> 19 399	<u>27 249</u> 16 164	<u>29 463</u> 19 399	<u>20 910</u> 16 164	<u>24 226</u> 16 164
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>25 519</u> 19 597	<u>27 417</u> 16 329	<u>29 664</u> 19 597	<u>21 077</u> 16 329	<u>24 393</u> 16 329
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 724</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 870</u> 19 799	<u>21 248</u> 16 498	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 293</u> 20 216	<u>21 601</u> 16 845	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>26 366</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 512</u> 20 431	<u>21 783</u> 17 024	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>25 519</u> 19 597	<u>27 417</u> 16 329	<u>29 664</u> 19 597	<u>21 077</u> 16 329	<u>24 393</u> 16 329
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 724</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 870</u> 19 799	<u>21 248</u> 16 498	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 934</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 079</u> 20 006	<u>21 423</u> 16 669	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>26 366</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 512</u> 20 431	<u>21 783</u> 17 024	<u>25 099</u> 17 024

							-	-	-	-	
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 686</u> 22 257	<u>31 043</u> 28 514	<u>26 956</u> 17 207	<u>24 310</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>31 808</u> 20 651	<u>30 906</u> 20 651
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 753</u> 21 339	<u>29 848</u> 27 338	<u>26 235</u> 16 498	<u>23 589</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>30 943</u> 19 799	<u>30 040</u> 19 799
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 979</u> 21 562	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>31 152</u> 20 006	<u>30 250</u> 20 006
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>31 366</u> 20 216	<u>30 464</u> 20 216
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 686</u> 22 257	<u>31 043</u> 28 514	<u>26 956</u> 17 207	<u>24 310</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>31 808</u> 20 651	<u>30 906</u> 20 651
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 499	<u>31 358</u> 28 824	<u>27 146</u> 17 394	<u>24 500</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>32 036</u> 20 875	<u>31 134</u> 20 875
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 979</u> 21 562	<u>30 137</u> 27 623	<u>26 409</u> 16 669	<u>23 764</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>31 152</u> 20 006	<u>30 250</u> 20 006
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>30 433</u> 27 914	<u>26 588</u> 16 845	<u>23 942</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>31 366</u> 20 216	<u>30 464</u> 20 216
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 445</u> 22 020	<u>30 735</u> 28 210	<u>26 770</u> 17 024	<u>24 124</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>31 585</u> 20 431	<u>30 682</u> 20 431
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 932</u> 22 499	<u>31 358</u> 28 824	<u>27 146</u> 17 394	<u>24 500</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>32 036</u> 20 875	<u>31 134</u> 20 875
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 183</u> 22 746	<u>31 679</u> 29 141	<u>27 340</u> 17 585	<u>24 694</u> 17 585	<u>28 693</u> 17 585	<u>32 269</u> 21 105	<u>31 367</u> 21 105
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 770</u> 21 175	<u>29 608</u> 27 054	<u>29 993</u> 17 569	<u>26 214</u> 17 569	<u>31 310</u> 17 569	<u>33 054</u> 19 286	<u>31 933</u> 19 286

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 906</u> 20 651	<u>27 809</u> 20 651	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 921</u> 22 945	<u>31 808</u> 20 651	<u>28 921</u> 22 945
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 040</u> 19 799	<u>26 944</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 588</u> 16 498	<u>27 960</u> 21 999	<u>30 943</u> 19 799	<u>27 960</u> 21 999
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 250</u> 20 006	<u>27 153</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>28 192</u> 22 228	<u>31 152</u> 20 006	<u>28 192</u> 22 228
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 464</u> 20 216	<u>27 367</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>28 430</u> 22 462	<u>31 366</u> 20 216	<u>28 430</u> 22 462
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 906</u> 20 651	<u>27 809</u> 20 651	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 309</u> 17 207	<u>28 921</u> 22 945	<u>31 808</u> 20 651	<u>28 921</u> 22 945
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 134</u> 20 875	<u>28 037</u> 20 875	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>29 174</u> 23 195	<u>32 036</u> 20 875	<u>29 174</u> 23 195
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 250</u> 20 006	<u>27 153</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>27 763</u> 16 669	<u>28 192</u> 22 228	<u>31 152</u> 20 006	<u>28 192</u> 22 228
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 464</u> 20 216	<u>27 367</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>27 941</u> 16 845	<u>28 430</u> 22 462	<u>31 366</u> 20 216	<u>28 430</u> 22 462
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 682</u> 20 431	<u>27 586</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 123</u> 17 024	<u>28 673</u> 22 701	<u>31 585</u> 20 431	<u>28 673</u> 22 701
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 134</u> 20 875	<u>28 037</u> 20 875	<u>28 499</u> 17 394	<u>28 499</u> 17 394	<u>29 174</u> 23 195	<u>32 036</u> 20 875	<u>29 174</u> 23 195
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 367</u> 21 105	<u>28 270</u> 21 105	<u>28 693</u> 17 585	<u>28 693</u> 17 585	<u>29 433</u> 23 450	<u>32 269</u> 21 105	<u>29 433</u> 23 450
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 933</u> 19 286	<u>27 958</u> 19 286	<u>31 310</u> 17 569	<u>31 310</u> 17 569	<u>28 355</u> 21 429	<u>33 054</u> 19 286	<u>28 355</u> 21 429



					-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 590</u> 20 651	<u>28 309</u> 17 207	<u>30 735</u> 20 651	<u>21 969</u> 17 207	<u>25 285</u> 17 207
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 724</u> 19 799	<u>27 588</u> 16 498	<u>29 870</u> 19 799	<u>21 248</u> 16 498	<u>24 564</u> 16 498
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 934</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 079</u> 20 006	<u>21 423</u> 16 669	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 293</u> 20 216	<u>21 601</u> 16 845	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 590</u> 20 651	<u>28 309</u> 17 207	<u>30 735</u> 20 651	<u>21 969</u> 17 207	<u>25 285</u> 17 207
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 818</u> 20 875	<u>28 499</u> 17 394	<u>30 963</u> 20 875	<u>22 159</u> 17 394	<u>25 475</u> 17 394
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 934</u> 20 006	<u>27 763</u> 16 669	<u>30 079</u> 20 006	<u>21 423</u> 16 669	<u>24 739</u> 16 669
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>26 148</u> 20 216	<u>27 941</u> 16 845	<u>30 293</u> 20 216	<u>21 601</u> 16 845	<u>24 917</u> 16 845
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>26 366</u> 20 431	<u>28 123</u> 17 024	<u>30 512</u> 20 431	<u>21 783</u> 17 024	<u>25 099</u> 17 024
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 818</u> 20 875	<u>28 499</u> 17 394	<u>30 963</u> 20 875	<u>22 159</u> 17 394	<u>25 475</u> 17 394
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>27 051</u> 21 105	<u>28 693</u> 17 585	<u>31 196</u> 21 105	<u>22 353</u> 17 585	<u>25 670</u> 17 585
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 178</u> 19 286	<u>31 310</u> 17 569	<u>31 542</u> 19 286	<u>23 117</u> 17 569	<u>27 409</u> 17 569

							-	-	-	-	
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 804</u> 21 389	<u>29 837</u> 27 327	<u>27 504</u> 17 746	<u>24 858</u> 17 746	<u>28 857</u> 17 746	<u>30 619</u> 19 481	<u>29 716</u> 19 481
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 026</u> 21 608	<u>30 120</u> 27 606	<u>27 688</u> 17 928	<u>25 042</u> 17 928	<u>29 041</u> 17 928	<u>30 821</u> 19 679	<u>29 918</u> 19 679
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>30 409</u> 27 890	<u>27 875</u> 18 112	<u>25 230</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>31 027</u> 19 882	<u>30 125</u> 19 882
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 719</u> 22 290	<u>31 006</u> 28 477	<u>28 263</u> 18 494	<u>25 617</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>31 452</u> 20 301	<u>30 550</u> 20 301
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 960</u> 22 527	<u>31 314</u> 28 780	<u>28 463</u> 18 690	<u>25 817</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>31 671</u> 20 517	<u>30 769</u> 20 517
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 026</u> 21 608	<u>30 120</u> 27 606	<u>27 688</u> 17 928	<u>25 042</u> 17 928	<u>29 041</u> 17 928	<u>30 821</u> 19 679	<u>29 918</u> 19 679
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>30 409</u> 27 890	<u>27 875</u> 18 112	<u>25 230</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>31 027</u> 19 882	<u>30 125</u> 19 882
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 483</u> 22 058	<u>30 704</u> 28 181	<u>28 067</u> 18 301	<u>25 421</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>31 237</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 960</u> 22 527	<u>31 314</u> 28 780	<u>28 463</u> 18 690	<u>25 817</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>31 671</u> 20 517	<u>30 769</u> 20 517
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 769	<u>31 628</u> 29 090	<u>28 667</u> 18 891	<u>26 021</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>31 896</u> 20 737	<u>30 993</u> 20 737
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>30 409</u> 27 890	<u>27 875</u> 18 112	<u>25 230</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>31 027</u> 19 882	<u>30 125</u> 19 882
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 483</u> 22 058	<u>30 704</u> 28 181	<u>28 067</u> 18 301	<u>25 421</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>31 237</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 719</u> 22 290	<u>31 006</u> 28 477	<u>28 263</u> 18 494	<u>25 617</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>31 452</u> 20 301	<u>30 550</u> 20 301

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 716</u> 19 481	<u>26 620</u> 19 481	<u>28 857</u> 17 746	<u>28 857</u> 17 746	<u>27 600</u> 21 645	<u>30 619</u> 19 481	<u>27 600</u> 21 645
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 918</u> 19 679	<u>26 822</u> 19 679	<u>29 041</u> 17 928	<u>29 041</u> 17 928	<u>27 824</u> 21 866	<u>30 821</u> 19 679	<u>27 824</u> 21 866
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 125</u> 19 882	<u>27 028</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>28 053</u> 22 091	<u>31 027</u> 19 882	<u>28 053</u> 22 091
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>30 550</u> 20 301	<u>27 453</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>28 526</u> 22 556	<u>31 452</u> 20 301	<u>28 526</u> 22 556
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 769</u> 20 517	<u>27 673</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>28 769</u> 22 796	<u>31 671</u> 20 517	<u>28 769</u> 22 796
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 918</u> 19 679	<u>26 822</u> 19 679	<u>29 041</u> 17 928	<u>29 041</u> 17 928	<u>27 824</u> 21 866	<u>30 821</u> 19 679	<u>27 824</u> 21 866
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 125</u> 19 882	<u>27 028</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>28 053</u> 22 091	<u>31 027</u> 19 882	<u>28 053</u> 22 091
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 769</u> 20 517	<u>27 673</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>28 769</u> 22 796	<u>31 671</u> 20 517	<u>28 769</u> 22 796
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 993</u> 20 737	<u>27 897</u> 20 737	<u>30 020</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>29 018</u> 23 041	<u>31 896</u> 20 737	<u>29 018</u> 23 041
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 125</u> 19 882	<u>27 028</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 229</u> 18 112	<u>28 053</u> 22 091	<u>31 027</u> 19 882	<u>28 053</u> 22 091
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>30 550</u> 20 301	<u>27 453</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>28 526</u> 22 556	<u>31 452</u> 20 301	<u>28 526</u> 22 556

					-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 401</u> 19 481	<u>28 857</u> 17 746	<u>29 546</u> 19 481	<u>22 517</u> 17 746	<u>25 833</u> 17 746
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 602</u> 19 679	<u>29 041</u> 17 928	<u>29 748</u> 19 679	<u>22 701</u> 17 928	<u>26 017</u> 17 928
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 809</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 954</u> 19 882	<u>22 889</u> 18 112	<u>26 205</u> 18 112
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 234</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>30 379</u> 20 301	<u>23 276</u> 18 494	<u>26 592</u> 18 494
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 453</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>30 599</u> 20 517	<u>23 476</u> 18 690	<u>26 792</u> 18 690
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 602</u> 19 679	<u>29 041</u> 17 928	<u>29 748</u> 19 679	<u>22 701</u> 17 928	<u>26 017</u> 17 928
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 809</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 954</u> 19 882	<u>22 889</u> 18 112	<u>26 205</u> 18 112
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 019</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>30 164</u> 20 089	<u>23 081</u> 18 301	<u>26 397</u> 18 301
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 453</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>30 599</u> 20 517	<u>23 476</u> 18 690	<u>26 792</u> 18 690
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 677</u> 20 737	<u>30 020</u> 18 891	<u>30 823</u> 20 737	<u>23 680</u> 18 891	<u>26 997</u> 18 891
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 809</u> 19 882	<u>29 229</u> 18 112	<u>29 954</u> 19 882	<u>22 889</u> 18 112	<u>26 205</u> 18 112
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 019</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>30 164</u> 20 089	<u>23 081</u> 18 301	<u>26 397</u> 18 301
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 234</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>30 379</u> 20 301	<u>23 276</u> 18 494	<u>26 592</u> 18 494

							-	-	-	-	
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 769	<u>31 628</u> 29 090	<u>28 667</u> 18 891	<u>26 021</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>31 896</u> 20 737	<u>30 993</u> 20 737
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>31 949</u> 29 406	<u>28 875</u> 19 097	<u>26 230</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>32 125</u> 20 963	<u>31 222</u> 20 963
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 483</u> 22 058	<u>30 704</u> 28 181	<u>28 067</u> 18 301	<u>25 421</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>31 237</u> 20 089	<u>30 335</u> 20 089
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 719</u> 22 290	<u>31 006</u> 28 477	<u>28 263</u> 18 494	<u>25 617</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>31 452</u> 20 301	<u>30 550</u> 20 301
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 960</u> 22 527	<u>31 314</u> 28 780	<u>28 463</u> 18 690	<u>25 817</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>31 671</u> 20 517	<u>30 769</u> 20 517
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>31 949</u> 29 406	<u>28 875</u> 19 097	<u>26 230</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>32 125</u> 20 963	<u>31 222</u> 20 963
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 715</u> 23 270	<u>32 278</u> 29 729	<u>29 089</u> 19 307	<u>26 443</u> 19 307	<u>30 442</u> 19 307	<u>32 359</u> 21 193	<u>31 456</u> 21 193
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 458</u> 23 017	<u>31 949</u> 29 406	<u>28 875</u> 19 097	<u>26 230</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>32 125</u> 20 963	<u>31 222</u> 20 963
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 715</u> 23 270	<u>32 278</u> 29 729	<u>29 089</u> 19 307	<u>26 443</u> 19 307	<u>30 442</u> 19 307	<u>32 359</u> 21 193	<u>31 456</u> 21 193
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 977</u> 23 528	<u>32 613</u> 30 060	<u>29 307</u> 19 521	<u>26 661</u> 19 521	<u>30 660</u> 19 521	<u>32 598</u> 21 429	<u>31 696</u> 21 429
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 246</u> 23 793	<u>32 956</u> 30 397	<u>29 530</u> 19 740	<u>26 884</u> 19 740	<u>30 883</u> 19 740	<u>32 843</u> 21 669	<u>31 940</u> 21 669
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 802</u> 24 340	<u>33 666</u> 31 096	<u>29 991</u> 20 194	<u>27 345</u> 20 194	<u>31 344</u> 20 194	<u>33 349</u> 22 167	<u>32 446</u> 22 167
212-101-0700	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 993</u> 20 737	<u>27 897</u> 20 737	<u>30 020</u> 18 891	<u>30 020</u> 18 891	<u>29 018</u> 23 041	<u>31 896</u> 20 737	<u>29 018</u> 23 041
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 222</u> 20 963	<u>28 126</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>29 273</u> 23 292	<u>32 125</u> 20 963	<u>29 273</u> 23 292
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 335</u> 20 089	<u>27 238</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>29 420</u> 18 301	<u>28 287</u> 22 321	<u>31 237</u> 20 089	<u>28 287</u> 22 321
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>30 550</u> 20 301	<u>27 453</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>29 616</u> 18 494	<u>28 526</u> 22 556	<u>31 452</u> 20 301	<u>28 526</u> 22 556
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 769</u> 20 517	<u>27 673</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>29 816</u> 18 690	<u>28 769</u> 22 796	<u>31 671</u> 20 517	<u>28 769</u> 22 796
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 222</u> 20 963	<u>28 126</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>29 273</u> 23 292	<u>32 125</u> 20 963	<u>29 273</u> 23 292
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 456</u> 21 193	<u>28 360</u> 21 193	<u>30 442</u> 19 307	<u>30 442</u> 19 307	<u>29 533</u> 23 548	<u>32 359</u> 21 193	<u>29 533</u> 23 548
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 222</u> 20 963	<u>28 126</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>30 229</u> 19 097	<u>29 273</u> 23 292	<u>32 125</u> 20 963	<u>29 273</u> 23 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 456</u> 21 193	<u>28 360</u> 21 193	<u>30 442</u> 19 307	<u>30 442</u> 19 307	<u>29 533</u> 23 548	<u>32 359</u> 21 193	<u>29 533</u> 23 548
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 696</u> 21 429	<u>28 599</u> 21 429	<u>30 660</u> 19 521	<u>30 660</u> 19 521	<u>29 799</u> 23 810	<u>32 598</u> 21 429	<u>29 799</u> 23 810
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 940</u> 21 669	<u>28 844</u> 21 669	<u>30 883</u> 19 740	<u>30 883</u> 19 740	<u>30 071</u> 24 077	<u>32 843</u> 21 669	<u>30 071</u> 24 077
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 446</u> 22 167	<u>29 350</u> 22 167	<u>31 344</u> 20 194	<u>31 344</u> 20 194	<u>30 633</u> 24 631	<u>33 349</u> 22 167	<u>30 633</u> 24 631
212-101-0700	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 677</u> 20 737	<u>30 020</u> 18 891	<u>30 823</u> 20 737	<u>23 680</u> 18 891	<u>26 997</u> 18 891
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>26 906</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>31 052</u> 20 963	<u>23 889</u> 19 097	<u>27 205</u> 19 097
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 019</u> 20 089	<u>29 420</u> 18 301	<u>30 164</u> 20 089	<u>23 081</u> 18 301	<u>26 397</u> 18 301
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 234</u> 20 301	<u>29 616</u> 18 494	<u>30 379</u> 20 301	<u>23 276</u> 18 494	<u>26 592</u> 18 494
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 453</u> 20 517	<u>29 816</u> 18 690	<u>30 599</u> 20 517	<u>23 476</u> 18 690	<u>26 792</u> 18 690
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>26 906</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>31 052</u> 20 963	<u>23 889</u> 19 097	<u>27 205</u> 19 097
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 141</u> 21 193	<u>30 442</u> 19 307	<u>31 286</u> 21 193	<u>24 102</u> 19 307	<u>27 418</u> 19 307
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>26 906</u> 20 963	<u>30 229</u> 19 097	<u>31 052</u> 20 963	<u>23 889</u> 19 097	<u>27 205</u> 19 097
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 141</u> 21 193	<u>30 442</u> 19 307	<u>31 286</u> 21 193	<u>24 102</u> 19 307	<u>27 418</u> 19 307
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 380</u> 21 429	<u>30 660</u> 19 521	<u>31 525</u> 21 429	<u>24 320</u> 19 521	<u>27 636</u> 19 521
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 624</u> 21 669	<u>30 883</u> 19 740	<u>31 770</u> 21 669	<u>24 543</u> 19 740	<u>27 859</u> 19 740
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 130</u> 22 167	<u>31 344</u> 20 194	<u>32 276</u> 22 167	<u>25 004</u> 20 194	<u>28 320</u> 20 194
212-101-0700	7473-2010	3							

							-	-	-	-	
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 650</u> 22 042	<u>31 150</u> 28 571	<u>31 190</u> 18 747	<u>27 410</u> 18 747	<u>32 506</u> 18 747	<u>33 871</u> 20 089	<u>32 749</u> 20 089
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 693</u> 22 264	<u>31 394</u> 28 860	<u>28 712</u> 18 936	<u>26 066</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>31 443</u> 20 292	<u>30 541</u> 20 292
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 924</u> 22 491	<u>31 694</u> 29 155	<u>28 908</u> 19 129	<u>26 263</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>31 654</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 400</u> 22 960	<u>32 311</u> 29 762	<u>29 313</u> 19 528	<u>26 668</u> 19 528	<u>30 667</u> 19 528	<u>32 088</u> 20 926	<u>31 185</u> 20 926
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 645</u> 23 202	<u>32 629</u> 30 075	<u>29 522</u> 19 733	<u>26 876</u> 19 733	<u>30 875</u> 19 733	<u>32 311</u> 21 147	<u>31 409</u> 21 147
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 693</u> 22 264	<u>31 394</u> 28 860	<u>28 712</u> 18 936	<u>26 066</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>31 443</u> 20 292	<u>30 541</u> 20 292
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 924</u> 22 491	<u>31 694</u> 29 155	<u>28 908</u> 19 129	<u>26 263</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>31 654</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 159</u> 22 723	<u>31 999</u> 29 455	<u>29 109</u> 19 326	<u>26 463</u> 19 326	<u>30 462</u> 19 326	<u>31 868</u> 20 711	<u>30 966</u> 20 711
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 645</u> 23 202	<u>32 629</u> 30 075	<u>29 522</u> 19 733	<u>26 876</u> 19 733	<u>30 875</u> 19 733	<u>32 311</u> 21 147	<u>31 409</u> 21 147
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 896</u> 23 448	<u>32 954</u> 30 395	<u>29 735</u> 19 943	<u>27 090</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 638</u> 21 372
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 924</u> 22 491	<u>31 694</u> 29 155	<u>28 908</u> 19 129	<u>26 263</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>31 654</u> 20 499	<u>30 752</u> 20 499
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 159</u> 22 723	<u>31 999</u> 29 455	<u>29 109</u> 19 326	<u>26 463</u> 19 326	<u>30 462</u> 19 326	<u>31 868</u> 20 711	<u>30 966</u> 20 711
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 400</u> 22 960	<u>32 311</u> 29 762	<u>29 313</u> 19 528	<u>26 668</u> 19 528	<u>30 667</u> 19 528	<u>32 088</u> 20 926	<u>31 185</u> 20 926



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 749</u> 20 089	<u>28 774</u> 20 089	<u>32 506</u> 18 747	<u>32 506</u> 18 747	<u>29 262</u> 22 321	<u>33 871</u> 20 089	<u>29 262</u> 22 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 541</u> 20 292	<u>27 444</u> 20 292	<u>30 065</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>28 516</u> 22 547	<u>31 443</u> 20 292	<u>28 516</u> 22 547
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>30 752</u> 20 499	<u>27 655</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>28 750</u> 22 777	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 750</u> 22 777
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 185</u> 20 926	<u>28 089</u> 20 926	<u>30 667</u> 19 528	<u>30 667</u> 19 528	<u>29 232</u> 23 251	<u>32 088</u> 20 926	<u>29 232</u> 23 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 409</u> 21 147	<u>28 312</u> 21 147	<u>30 875</u> 19 733	<u>30 875</u> 19 733	<u>29 481</u> 23 496	<u>32 311</u> 21 147	<u>29 481</u> 23 496
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 541</u> 20 292	<u>27 444</u> 20 292	<u>30 065</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>28 516</u> 22 547	<u>31 443</u> 20 292	<u>28 516</u> 22 547
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>30 752</u> 20 499	<u>27 655</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>28 750</u> 22 777	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 750</u> 22 777
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>30 966</u> 20 711	<u>27 870</u> 20 711	<u>30 462</u> 19 326	<u>30 462</u> 19 326	<u>28 988</u> 23 012	<u>31 868</u> 20 711	<u>28 988</u> 23 012
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 409</u> 21 147	<u>28 312</u> 21 147	<u>30 875</u> 19 733	<u>30 875</u> 19 733	<u>29 481</u> 23 496	<u>32 311</u> 21 147	<u>29 481</u> 23 496
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 372	<u>28 541</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>29 734</u> 23 746	<u>32 540</u> 21 372	<u>29 734</u> 23 746
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>30 752</u> 20 499	<u>27 655</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 262</u> 19 129	<u>28 750</u> 22 777	<u>31 654</u> 20 499	<u>28 750</u> 22 777
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>30 966</u> 20 711	<u>27 870</u> 20 711	<u>30 462</u> 19 326	<u>30 462</u> 19 326	<u>28 988</u> 23 012	<u>31 868</u> 20 711	<u>28 988</u> 23 012
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 185</u> 20 926	<u>28 089</u> 20 926	<u>30 667</u> 19 528	<u>30 667</u> 19 528	<u>29 232</u> 23 251	<u>32 088</u> 20 926	<u>29 232</u> 23 251

					-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 994</u> 20 089	<u>32 506</u> 18 747	<u>32 359</u> 20 089	<u>24 313</u> 18 747	<u>28 605</u> 18 747
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 225</u> 20 292	<u>30 065</u> 18 936	<u>30 370</u> 20 292	<u>23 726</u> 18 936	<u>27 042</u> 18 936
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 436</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 581</u> 20 499	<u>23 922</u> 19 129	<u>27 238</u> 19 129
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 869</u> 20 926	<u>30 667</u> 19 528	<u>31 015</u> 20 926	<u>24 327</u> 19 528	<u>27 643</u> 19 528
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 093</u> 21 147	<u>30 875</u> 19 733	<u>31 239</u> 21 147	<u>24 536</u> 19 733	<u>27 852</u> 19 733
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 225</u> 20 292	<u>30 065</u> 18 936	<u>30 370</u> 20 292	<u>23 726</u> 18 936	<u>27 042</u> 18 936
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 436</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 581</u> 20 499	<u>23 922</u> 19 129	<u>27 238</u> 19 129
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 650</u> 20 711	<u>30 462</u> 19 326	<u>30 796</u> 20 711	<u>24 122</u> 19 326	<u>27 438</u> 19 326
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 093</u> 21 147	<u>30 875</u> 19 733	<u>31 239</u> 21 147	<u>24 536</u> 19 733	<u>27 852</u> 19 733
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>27 322</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 467</u> 21 372	<u>24 749</u> 19 943	<u>28 065</u> 19 943
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 436</u> 20 499	<u>30 262</u> 19 129	<u>30 581</u> 20 499	<u>23 922</u> 19 129	<u>27 238</u> 19 129
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 650</u> 20 711	<u>30 462</u> 19 326	<u>30 796</u> 20 711	<u>24 122</u> 19 326	<u>27 438</u> 19 326
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 869</u> 20 926	<u>30 667</u> 19 528	<u>31 015</u> 20 926	<u>24 327</u> 19 528	<u>27 643</u> 19 528

							-	-	-	-	
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 896</u> 23 448	<u>32 954</u> 30 395	<u>29 735</u> 19 943	<u>27 090</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 638</u> 21 372
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 701	<u>33 286</u> 30 722	<u>29 953</u> 20 158	<u>27 308</u> 20 158	<u>31 307</u> 20 158	<u>32 774</u> 21 601	<u>31 871</u> 21 601
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 896</u> 23 448	<u>32 954</u> 30 395	<u>29 735</u> 19 943	<u>27 090</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>32 540</u> 21 372	<u>31 638</u> 21 372
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 152</u> 23 701	<u>33 286</u> 30 722	<u>29 953</u> 20 158	<u>27 308</u> 20 158	<u>31 307</u> 20 158	<u>32 774</u> 21 601	<u>31 871</u> 21 601
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 414</u> 23 958	<u>33 625</u> 31 056	<u>30 176</u> 20 377	<u>27 530</u> 20 377	<u>31 529</u> 20 377	<u>33 012</u> 21 836	<u>32 110</u> 21 836
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 682</u> 24 221	<u>33 972</u> 31 397	<u>30 403</u> 20 601	<u>27 758</u> 20 601	<u>31 757</u> 20 601	<u>33 256</u> 22 076	<u>32 354</u> 22 076
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 235</u> 24 766	<u>34 689</u> 32 103	<u>30 874</u> 21 064	<u>28 228</u> 21 064	<u>32 227</u> 21 064	<u>33 760</u> 22 572	<u>32 858</u> 22 572
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 486</u> 22 864	<u>32 692</u> 30 089	<u>31 796</u> 19 343	<u>28 016</u> 19 343	<u>33 113</u> 19 343	<u>34 687</u> 20 893	<u>33 565</u> 20 893
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 537</u> 23 095	<u>32 952</u> 30 393	<u>29 324</u> 19 539	<u>26 679</u> 19 539	<u>30 678</u> 19 539	<u>32 268</u> 21 104	<u>31 366</u> 21 104
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 267</u> 30 703	<u>29 527</u> 19 738	<u>26 881</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>32 487</u> 21 319	<u>31 585</u> 21 319
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 271</u> 23 817	<u>33 917</u> 31 343	<u>29 945</u> 20 149	<u>27 299</u> 20 149	<u>31 298</u> 20 149	<u>32 938</u> 21 763	<u>32 036</u> 21 763
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 525</u> 24 068	<u>34 252</u> 31 673	<u>30 160</u> 20 361	<u>27 515</u> 20 361	<u>31 514</u> 20 361	<u>33 171</u> 21 992	<u>32 269</u> 21 992

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 372	<u>28 541</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>29 734</u> 23 746	<u>32 540</u> 21 372	<u>29 734</u> 23 746
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>31 871</u> 21 601	<u>28 775</u> 21 601	<u>31 307</u> 20 158	<u>31 307</u> 20 158	<u>29 994</u> 24 002	<u>32 774</u> 21 601	<u>29 994</u> 24 002
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>31 638</u> 21 372	<u>28 541</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 089</u> 19 943	<u>29 734</u> 23 746	<u>32 540</u> 21 372	<u>29 734</u> 23 746
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 871</u> 21 601	<u>28 775</u> 21 601	<u>31 307</u> 20 158	<u>31 307</u> 20 158	<u>29 994</u> 24 002	<u>32 774</u> 21 601	<u>29 994</u> 24 002
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 110</u> 21 836	<u>29 013</u> 21 836	<u>31 529</u> 20 377	<u>31 529</u> 20 377	<u>30 259</u> 24 262	<u>33 012</u> 21 836	<u>30 259</u> 24 262
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 354</u> 22 076	<u>29 257</u> 22 076	<u>31 757</u> 20 601	<u>31 757</u> 20 601	<u>30 530</u> 24 529	<u>33 256</u> 22 076	<u>30 530</u> 24 529
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 858</u> 22 572	<u>29 761</u> 22 572	<u>32 227</u> 21 064	<u>32 227</u> 21 064	<u>31 090</u> 25 080	<u>33 760</u> 22 572	<u>31 090</u> 25 080
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 565</u> 20 893	<u>29 591</u> 20 893	<u>33 113</u> 19 343	<u>33 113</u> 19 343	<u>30 169</u> 23 214	<u>34 687</u> 20 893	<u>30 169</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 366</u> 21 104	<u>28 269</u> 21 104	<u>30 678</u> 19 539	<u>30 678</u> 19 539	<u>29 432</u> 23 449	<u>32 268</u> 21 104	<u>29 432</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 319	<u>28 488</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>29 675</u> 23 688	<u>32 487</u> 21 319	<u>29 675</u> 23 688
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 036</u> 21 763	<u>28 939</u> 21 763	<u>31 298</u> 20 149	<u>31 298</u> 20 149	<u>30 177</u> 24 182	<u>32 938</u> 21 763	<u>30 177</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 269</u> 21 992	<u>29 172</u> 21 992	<u>31 514</u> 20 361	<u>31 514</u> 20 361	<u>30 435</u> 24 436	<u>33 171</u> 21 992	<u>30 435</u> 24 436

					-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>27 322</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 467</u> 21 372	<u>24 749</u> 19 943	<u>28 065</u> 19 943
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>27 555</u> 21 601	<u>31 307</u> 20 158	<u>31 701</u> 21 601	<u>24 967</u> 20 158	<u>28 283</u> 20 158
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>27 322</u> 21 372	<u>31 089</u> 19 943	<u>31 467</u> 21 372	<u>24 749</u> 19 943	<u>28 065</u> 19 943
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>27 555</u> 21 601	<u>31 307</u> 20 158	<u>31 701</u> 21 601	<u>24 967</u> 20 158	<u>28 283</u> 20 158
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 794</u> 21 836	<u>31 529</u> 20 377	<u>31 939</u> 21 836	<u>25 189</u> 20 377	<u>28 506</u> 20 377
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 038</u> 22 076	<u>31 757</u> 20 601	<u>32 183</u> 22 076	<u>25 417</u> 20 601	<u>28 733</u> 20 601
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>28 542</u> 22 572	<u>32 227</u> 21 064	<u>32 687</u> 22 572	<u>25 887</u> 21 064	<u>29 203</u> 21 064
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 811</u> 20 893	<u>33 113</u> 19 343	<u>33 175</u> 20 893	<u>24 920</u> 19 343	<u>29 211</u> 19 343
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 050</u> 21 104	<u>30 678</u> 19 539	<u>31 195</u> 21 104	<u>24 338</u> 19 539	<u>27 654</u> 19 539
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 269</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>31 414</u> 21 319	<u>24 540</u> 19 738	<u>27 857</u> 19 738
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 720</u> 21 763	<u>31 298</u> 20 149	<u>31 865</u> 21 763	<u>24 958</u> 20 149	<u>28 274</u> 20 149
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 953</u> 21 992	<u>31 514</u> 20 361	<u>32 098</u> 21 992	<u>25 174</u> 20 361	<u>28 490</u> 20 361

							-	-	-	-	
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 537</u> 23 095	<u>32 952</u> 30 393	<u>29 324</u> 19 539	<u>26 679</u> 19 539	<u>30 678</u> 19 539	<u>32 268</u> 21 104	<u>31 366</u> 21 104
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 267</u> 30 703	<u>29 527</u> 19 738	<u>26 881</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>32 487</u> 21 319	<u>31 585</u> 21 319
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 571	<u>33 589</u> 31 020	<u>29 734</u> 19 941	<u>27 088</u> 19 941	<u>31 087</u> 19 941	<u>32 710</u> 21 539	<u>31 808</u> 21 539
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 525</u> 24 068	<u>34 252</u> 31 673	<u>30 160</u> 20 361	<u>27 515</u> 20 361	<u>31 514</u> 20 361	<u>33 171</u> 21 992	<u>32 269</u> 21 992
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>26 786</u> 24 324	<u>34 595</u> 32 010	<u>30 380</u> 20 578	<u>27 735</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>33 409</u> 22 226	<u>32 506</u> 22 226
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 777</u> 23 331	<u>33 267</u> 30 703	<u>29 527</u> 19 738	<u>26 881</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>32 487</u> 21 319	<u>31 585</u> 21 319
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 021</u> 23 571	<u>33 589</u> 31 020	<u>29 734</u> 19 941	<u>27 088</u> 19 941	<u>31 087</u> 19 941	<u>32 710</u> 21 539	<u>31 808</u> 21 539
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 271</u> 23 817	<u>33 917</u> 31 343	<u>29 945</u> 20 149	<u>27 299</u> 20 149	<u>31 298</u> 20 149	<u>32 938</u> 21 763	<u>32 036</u> 21 763
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>26 786</u> 24 324	<u>34 595</u> 32 010	<u>30 380</u> 20 578	<u>27 735</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>33 409</u> 22 226	<u>32 506</u> 22 226
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 051</u> 24 585	<u>34 944</u> 32 354	<u>30 605</u> 20 799	<u>27 959</u> 20 799	<u>31 958</u> 20 799	<u>33 651</u> 22 465	<u>32 749</u> 22 465
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>26 786</u> 24 324	<u>34 595</u> 32 010	<u>30 380</u> 20 578	<u>27 735</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>33 409</u> 22 226	<u>32 506</u> 22 226
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 051</u> 24 585	<u>34 944</u> 32 354	<u>30 605</u> 20 799	<u>27 959</u> 20 799	<u>31 958</u> 20 799	<u>33 651</u> 22 465	<u>32 749</u> 22 465
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 852	<u>35 302</u> 32 706	<u>30 835</u> 21 025	<u>28 189</u> 21 025	<u>32 188</u> 21 025	<u>33 899</u> 22 710	<u>32 997</u> 22 710

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 366</u> 21 104	<u>28 269</u> 21 104	<u>30 678</u> 19 539	<u>30 678</u> 19 539	<u>29 432</u> 23 449	<u>32 268</u> 21 104	<u>29 432</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 319	<u>28 488</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>29 675</u> 23 688	<u>32 487</u> 21 319	<u>29 675</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 808</u> 21 539	<u>28 711</u> 21 539	<u>31 087</u> 19 941	<u>31 087</u> 19 941	<u>29 923</u> 23 932	<u>32 710</u> 21 539	<u>29 923</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 269</u> 21 992	<u>29 172</u> 21 992	<u>31 514</u> 20 361	<u>31 514</u> 20 361	<u>30 435</u> 24 436	<u>33 171</u> 21 992	<u>30 435</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 506</u> 22 226	<u>29 410</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>30 700</u> 24 696	<u>33 409</u> 22 226	<u>30 700</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>31 585</u> 21 319	<u>28 488</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>30 880</u> 19 738	<u>29 675</u> 23 688	<u>32 487</u> 21 319	<u>29 675</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 808</u> 21 539	<u>28 711</u> 21 539	<u>31 087</u> 19 941	<u>31 087</u> 19 941	<u>29 923</u> 23 932	<u>32 710</u> 21 539	<u>29 923</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 036</u> 21 763	<u>28 939</u> 21 763	<u>31 298</u> 20 149	<u>31 298</u> 20 149	<u>30 177</u> 24 182	<u>32 938</u> 21 763	<u>30 177</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 506</u> 22 226	<u>29 410</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>30 700</u> 24 696	<u>33 409</u> 22 226	<u>30 700</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 749</u> 22 465	<u>29 652</u> 22 465	<u>31 958</u> 20 799	<u>31 958</u> 20 799	<u>30 969</u> 24 962	<u>33 651</u> 22 465	<u>30 969</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 506</u> 22 226	<u>29 410</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>31 734</u> 20 578	<u>30 700</u> 24 696	<u>33 409</u> 22 226	<u>30 700</u> 24 696
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 749</u> 22 465	<u>29 652</u> 22 465	<u>31 958</u> 20 799	<u>31 958</u> 20 799	<u>30 969</u> 24 962	<u>33 651</u> 22 465	<u>30 969</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 997</u> 22 710	<u>29 901</u> 22 710	<u>32 188</u> 21 025	<u>32 188</u> 21 025	<u>31 245</u> 25 233	<u>33 899</u> 22 710	<u>31 245</u> 25 233

					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 050</u> 21 104	<u>30 678</u> 19 539	<u>31 195</u> 21 104	<u>24 338</u> 19 539	<u>27 654</u> 19 539
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 269</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>31 414</u> 21 319	<u>24 540</u> 19 738	<u>27 857</u> 19 738
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>27 492</u> 21 539	<u>31 087</u> 19 941	<u>31 637</u> 21 539	<u>24 747</u> 19 941	<u>28 063</u> 19 941
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 953</u> 21 992	<u>31 514</u> 20 361	<u>32 098</u> 21 992	<u>25 174</u> 20 361	<u>28 490</u> 20 361
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 190</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>32 336</u> 22 226	<u>25 394</u> 20 578	<u>28 710</u> 20 578
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 269</u> 21 319	<u>30 880</u> 19 738	<u>31 414</u> 21 319	<u>24 540</u> 19 738	<u>27 857</u> 19 738
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>27 492</u> 21 539	<u>31 087</u> 19 941	<u>31 637</u> 21 539	<u>24 747</u> 19 941	<u>28 063</u> 19 941
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 720</u> 21 763	<u>31 298</u> 20 149	<u>31 865</u> 21 763	<u>24 958</u> 20 149	<u>28 274</u> 20 149
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 190</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>32 336</u> 22 226	<u>25 394</u> 20 578	<u>28 710</u> 20 578
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>28 433</u> 22 465	<u>31 958</u> 20 799	<u>32 578</u> 22 465	<u>25 619</u> 20 799	<u>28 935</u> 20 799
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 190</u> 22 226	<u>31 734</u> 20 578	<u>32 336</u> 22 226	<u>25 394</u> 20 578	<u>28 710</u> 20 578
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>28 433</u> 22 465	<u>31 958</u> 20 799	<u>32 578</u> 22 465	<u>25 619</u> 20 799	<u>28 935</u> 20 799
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 681</u> 22 710	<u>32 188</u> 21 025	<u>32 827</u> 22 710	<u>25 848</u> 21 025	<u>29 165</u> 21 025



							-	-	-	-	
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 600</u> 25 126	<u>35 667</u> 33 065	<u>31 070</u> 21 256	<u>28 424</u> 21 256	<u>32 423</u> 21 256	<u>34 153</u> 22 959	<u>33 251</u> 22 959
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 174</u> 25 690	<u>36 422</u> 33 808	<u>31 555</u> 21 734	<u>28 909</u> 21 734	<u>32 908</u> 21 734	<u>34 677</u> 23 475	<u>33 775</u> 23 475
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 344</u> 23 709	<u>34 416</u> 31 786	<u>33 371</u> 20 894	<u>29 592</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>35 504</u> 21 696	<u>34 382</u> 21 696
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>34 693</u> 32 107	<u>30 915</u> 21 105	<u>28 270</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>33 093</u> 21 916	<u>32 191</u> 21 916
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 424	<u>33 283</u> 26 486	<u>36 986</u> 25 605	<u>33 870</u> 26 486	<u>37 511</u> 26 031	<u>41 908</u> 24 214	<u>36 803</u> 25 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 403</u> 25 806	<u>33 688</u> 26 883	<u>37 378</u> 25 989	<u>34 275</u> 26 883	<u>37 909</u> 26 421	<u>42 278</u> 24 577	<u>37 192</u> 25 806
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 924	<u>32 753</u> 25 966	<u>36 474</u> 25 102	<u>33 340</u> 25 966	<u>36 990</u> 25 520	<u>41 423</u> 23 739	<u>36 294</u> 24 926
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 886</u> 25 299	<u>33 150</u> 26 356	<u>36 857</u> 25 479	<u>33 737</u> 26 356	<u>37 380</u> 25 903	<u>41 786</u> 24 095	<u>36 675</u> 25 300
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 678	<u>33 553</u> 26 751	<u>37 248</u> 25 861	<u>34 141</u> 26 751	<u>37 777</u> 26 292	<u>42 155</u> 24 456	<u>37 063</u> 25 680
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>33 962</u> 27 152	<u>37 643</u> 26 249	<u>34 550</u> 27 152	<u>38 179</u> 26 685	<u>42 529</u> 24 823	<u>37 455</u> 26 065
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 25 922	<u>33 812</u> 27 005	<u>37 498</u> 26 106	<u>34 400</u> 27 005	<u>38 031</u> 26 541	<u>42 391</u> 24 688	<u>37 311</u> 25 923
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>34 225</u> 27 410	<u>37 897</u> 26 498	<u>34 812</u> 27 410	<u>38 437</u> 26 938	<u>42 769</u> 25 058	<u>37 707</u> 26 312

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 251</u> 22 959	<u>30 154</u> 22 959	<u>32 423</u> 21 256	<u>32 423</u> 21 256	<u>31 527</u> 25 510	<u>34 153</u> 22 959	<u>31 527</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 775</u> 23 475	<u>30 678</u> 23 475	<u>32 908</u> 21 734	<u>32 908</u> 21 734	<u>32 109</u> 26 083	<u>34 677</u> 23 475	<u>32 109</u> 26 083
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>34 382</u> 21 696	<u>30 407</u> 21 696	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>31 077</u> 24 107	<u>35 504</u> 21 696	<u>31 077</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 191</u> 21 916	<u>29 094</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 093</u> 21 916	<u>30 349</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>36 803</u> 25 425	<u>32 554</u> 24 715	<u>42 414</u> 26 486	<u>41 508</u> 26 486	<u>42 947</u> 27 008	<u>44 441</u> 25 425	<u>42 947</u> 27 008
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 192</u> 25 806	<u>32 931</u> 25 086	<u>42 819</u> 26 883	<u>41 913</u> 26 883	<u>43 359</u> 27 413	<u>44 829</u> 25 806	<u>43 359</u> 27 413
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 294</u> 24 926	<u>32 059</u> 24 230	<u>41 884</u> 25 966	<u>40 978</u> 25 966	<u>42 406</u> 26 478	<u>43 932</u> 24 926	<u>42 406</u> 26 478
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>36 675</u> 25 300	<u>32 429</u> 24 593	<u>42 281</u> 26 356	<u>41 375</u> 26 356	<u>42 811</u> 26 875	<u>44 313</u> 25 300	<u>42 811</u> 26 875
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 063</u> 25 680	<u>32 806</u> 24 963	<u>42 684</u> 26 751	<u>41 779</u> 26 751	<u>43 222</u> 27 279	<u>44 700</u> 25 680	<u>43 222</u> 27 279
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>37 455</u> 26 065	<u>33 187</u> 25 337	<u>43 093</u> 27 152	<u>42 187</u> 27 152	<u>43 639</u> 27 687	<u>45 093</u> 26 065	<u>43 639</u> 27 687
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 311</u> 25 923	<u>33 047</u> 25 199	<u>42 943</u> 27 005	<u>42 037</u> 27 005	<u>43 486</u> 27 537	<u>44 949</u> 25 923	<u>43 486</u> 27 537
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>37 707</u> 26 312	<u>33 432</u> 25 577	<u>43 356</u> 27 410	<u>42 450</u> 27 410	<u>43 907</u> 27 950	<u>45 345</u> 26 312	<u>43 907</u> 27 950

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 935</u> 22 959	<u>32 423</u> 21 256	<u>33 080</u> 22 959	<u>26 083</u> 21 256	<u>29 399</u> 21 256
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 459</u> 23 475	<u>32 908</u> 21 734	<u>33 604</u> 23 475	<u>26 568</u> 21 734	<u>29 885</u> 21 734
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 627</u> 21 696	<u>34 688</u> 20 894	<u>33 992</u> 21 696	<u>26 495</u> 20 894	<u>30 786</u> 20 894
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 875</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 020</u> 21 916	<u>25 929</u> 21 105	<u>29 245</u> 21 105
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>30 840</u> 24 715	<u>38 700</u> 26 486	<u>34 904</u> 24 715	<u>31 520</u> 26 486	<u>35 240</u> 26 485
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 218</u> 25 086	<u>39 105</u> 26 883	<u>35 282</u> 25 086	<u>31 925</u> 26 883	<u>35 646</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 345</u> 24 230	<u>38 170</u> 25 966	<u>34 409</u> 24 230	<u>30 990</u> 25 966	<u>34 710</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>30 716</u> 24 593	<u>38 567</u> 26 356	<u>34 779</u> 24 593	<u>31 387</u> 26 356	<u>35 108</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 092</u> 24 963	<u>38 971</u> 26 751	<u>35 156</u> 24 963	<u>31 791</u> 26 751	<u>35 510</u> 26 750
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 474</u> 25 337	<u>39 380</u> 27 152	<u>35 537</u> 25 337	<u>32 200</u> 27 152	<u>35 921</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 334</u> 25 199	<u>39 229</u> 27 005	<u>35 397</u> 25 199	<u>32 049</u> 27 005	<u>35 769</u> 27 004
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 719</u> 25 577	<u>39 642</u> 27 410	<u>35 782</u> 25 577	<u>32 462</u> 27 410	<u>36 183</u> 27 410

							-	-	-	-	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 320</u> 26 705	<u>34 644</u> 27 821	<u>38 302</u> 26 895	<u>35 231</u> 27 821	<u>38 849</u> 27 342	<u>43 152</u> 25 434	<u>38 109</u> 26 706
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>35 069</u> 28 238	<u>38 713</u> 27 298	<u>35 657</u> 28 238	<u>39 267</u> 27 752	<u>43 541</u> 25 815	<u>38 518</u> 27 107
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 344</u> 23 709	<u>34 416</u> 31 786	<u>33 371</u> 20 894	<u>29 592</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>35 504</u> 21 696	<u>34 382</u> 21 696
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>34 693</u> 32 107	<u>30 915</u> 21 105	<u>28 270</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>33 093</u> 21 916	<u>32 191</u> 21 916
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>26 906</u> 24 442	<u>35 366</u> 32 769	<u>31 358</u> 21 540	<u>28 712</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>33 552</u> 22 367	<u>32 650</u> 22 367
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 697	<u>35 713</u> 33 110	<u>31 586</u> 21 764	<u>28 940</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>33 789</u> 22 600	<u>32 886</u> 22 600
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>34 693</u> 32 107	<u>30 915</u> 21 105	<u>28 270</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>33 093</u> 21 916	<u>32 191</u> 21 916
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 652</u> 24 193	<u>35 026</u> 32 434	<u>31 134</u> 21 320	<u>28 489</u> 21 320	<u>32 488</u> 21 320	<u>33 320</u> 22 139	<u>32 418</u> 22 139
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 697	<u>35 713</u> 33 110	<u>31 586</u> 21 764	<u>28 940</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>33 789</u> 22 600	<u>32 886</u> 22 600
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 428</u> 24 957	<u>36 067</u> 33 459	<u>31 818</u> 21 993	<u>29 173</u> 21 993	<u>33 172</u> 21 993	<u>34 030</u> 22 838	<u>33 128</u> 22 838
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 428</u> 24 957	<u>36 067</u> 33 459	<u>31 818</u> 21 993	<u>29 173</u> 21 993	<u>33 172</u> 21 993	<u>34 030</u> 22 838	<u>33 128</u> 22 838
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 698</u> 25 222	<u>36 428</u> 33 815	<u>32 056</u> 22 227	<u>29 410</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>34 277</u> 23 081	<u>33 375</u> 23 081

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 109</u> 26 706	<u>33 823</u> 25 960	<u>43 775</u> 27 821	<u>42 869</u> 27 821	<u>44 334</u> 28 369	<u>45 747</u> 26 706	<u>44 334</u> 28 369
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 518</u> 27 107	<u>34 221</u> 26 350	<u>44 200</u> 28 238	<u>43 295</u> 28 238	<u>44 768</u> 28 794	<u>46 156</u> 27 107	<u>44 768</u> 28 794
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>34 382</u> 21 696	<u>30 407</u> 21 696	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>31 077</u> 24 107	<u>35 504</u> 21 696	<u>31 077</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 191</u> 21 916	<u>29 094</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 093</u> 21 916	<u>30 349</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 650</u> 22 367	<u>29 553</u> 22 367	<u>32 711</u> 21 540	<u>32 711</u> 21 540	<u>30 859</u> 24 853	<u>33 552</u> 22 367	<u>30 859</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 886</u> 22 600	<u>29 790</u> 22 600	<u>32 939</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 122</u> 25 112	<u>33 789</u> 22 600	<u>31 122</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 191</u> 21 916	<u>29 094</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 269</u> 21 105	<u>30 349</u> 24 351	<u>33 093</u> 21 916	<u>30 349</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 418</u> 22 139	<u>29 321</u> 22 139	<u>32 488</u> 21 320	<u>32 488</u> 21 320	<u>30 601</u> 24 599	<u>33 320</u> 22 139	<u>30 601</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 886</u> 22 600	<u>29 790</u> 22 600	<u>32 939</u> 21 764	<u>32 939</u> 21 764	<u>31 122</u> 25 112	<u>33 789</u> 22 600	<u>31 122</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 128</u> 22 838	<u>30 031</u> 22 838	<u>33 172</u> 21 993	<u>33 172</u> 21 993	<u>31 390</u> 25 376	<u>34 030</u> 22 838	<u>31 390</u> 25 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 128</u> 22 838	<u>30 031</u> 22 838	<u>33 172</u> 21 993	<u>33 172</u> 21 993	<u>31 390</u> 25 376	<u>34 030</u> 22 838	<u>31 390</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 375</u> 23 081	<u>30 278</u> 23 081	<u>33 409</u> 22 227	<u>33 409</u> 22 227	<u>31 665</u> 25 646	<u>34 277</u> 23 081	<u>31 665</u> 25 646

					-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 110</u> 25 960	<u>40 061</u> 27 821	<u>36 174</u> 25 960	<u>32 881</u> 27 821	<u>36 602</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 507</u> 26 350	<u>40 487</u> 28 238	<u>36 571</u> 26 350	<u>33 307</u> 28 238	<u>37 028</u> 28 238
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 627</u> 21 696	<u>34 688</u> 20 894	<u>33 992</u> 21 696	<u>26 495</u> 20 894	<u>30 786</u> 20 894
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 875</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 020</u> 21 916	<u>25 929</u> 21 105	<u>29 245</u> 21 105
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 334</u> 22 367	<u>32 711</u> 21 540	<u>32 479</u> 22 367	<u>26 371</u> 21 540	<u>29 687</u> 21 540
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 570</u> 22 600	<u>32 939</u> 21 764	<u>32 716</u> 22 600	<u>26 599</u> 21 764	<u>29 915</u> 21 764
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 875</u> 21 916	<u>32 269</u> 21 105	<u>32 020</u> 21 916	<u>25 929</u> 21 105	<u>29 245</u> 21 105
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 102</u> 22 139	<u>32 488</u> 21 320	<u>32 247</u> 22 139	<u>26 148</u> 21 320	<u>29 464</u> 21 320
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 570</u> 22 600	<u>32 939</u> 21 764	<u>32 716</u> 22 600	<u>26 599</u> 21 764	<u>29 915</u> 21 764
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 812</u> 22 838	<u>33 172</u> 21 993	<u>32 957</u> 22 838	<u>26 832</u> 21 993	<u>30 148</u> 21 993
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 812</u> 22 838	<u>33 172</u> 21 993	<u>32 957</u> 22 838	<u>26 832</u> 21 993	<u>30 148</u> 21 993
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 059</u> 23 081	<u>33 409</u> 22 227	<u>33 204</u> 23 081	<u>27 069</u> 22 227	<u>30 386</u> 22 227

							-	-	-	-	
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 255</u> 25 770	<u>37 175</u> 34 550	<u>32 547</u> 22 710	<u>29 901</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>34 787</u> 23 583	<u>33 885</u> 23 583
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 543</u> 26 054	<u>37 561</u> 34 929	<u>32 800</u> 22 960	<u>30 155</u> 22 960	<u>34 154</u> 22 960	<u>35 050</u> 23 842	<u>34 148</u> 23 842
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 289</u> 24 640	<u>35 686</u> 33 036	<u>35 455</u> 22 945	<u>31 676</u> 22 945	<u>36 772</u> 22 945	<u>36 320</u> 22 500	<u>35 198</u> 22 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 359</u> 24 889	<u>35 976</u> 33 369	<u>33 021</u> 23 177	<u>30 375</u> 23 177	<u>34 374</u> 23 177	<u>33 917</u> 22 727	<u>33 015</u> 22 727
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>27 881</u> 25 402	<u>36 675</u> 34 057	<u>33 506</u> 23 655	<u>30 861</u> 23 655	<u>34 860</u> 23 655	<u>34 394</u> 23 196	<u>33 491</u> 23 196
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 150</u> 25 666	<u>37 035</u> 34 412	<u>33 757</u> 23 901	<u>31 111</u> 23 901	<u>35 110</u> 23 901	<u>34 639</u> 23 438	<u>33 737</u> 23 438
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 359</u> 24 889	<u>35 976</u> 33 369	<u>33 021</u> 23 177	<u>30 375</u> 23 177	<u>34 374</u> 23 177	<u>33 917</u> 22 727	<u>33 015</u> 22 727
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 618</u> 25 143	<u>36 322</u> 33 710	<u>33 261</u> 23 413	<u>30 615</u> 23 413	<u>34 614</u> 23 413	<u>34 153</u> 22 959	<u>33 251</u> 22 959
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 150</u> 25 666	<u>37 035</u> 34 412	<u>33 757</u> 23 901	<u>31 111</u> 23 901	<u>35 110</u> 23 901	<u>34 639</u> 23 438	<u>33 737</u> 23 438
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 424</u> 25 937	<u>37 403</u> 34 774	<u>34 012</u> 24 153	<u>31 367</u> 24 153	<u>35 366</u> 24 153	<u>34 890</u> 23 684	<u>33 987</u> 23 684
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 424</u> 25 937	<u>37 403</u> 34 774	<u>34 012</u> 24 153	<u>31 367</u> 24 153	<u>35 366</u> 24 153	<u>34 890</u> 23 684	<u>33 987</u> 23 684
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 705</u> 26 212	<u>37 779</u> 35 144	<u>34 273</u> 24 410	<u>31 628</u> 24 410	<u>35 627</u> 24 410	<u>35 146</u> 23 936	<u>34 243</u> 23 936

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 885</u> 23 583	<u>30 788</u> 23 583	<u>33 900</u> 22 710	<u>33 900</u> 22 710	<u>32 231</u> 26 203	<u>34 787</u> 23 583	<u>32 231</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 148</u> 23 842	<u>31 051</u> 23 842	<u>34 154</u> 22 960	<u>34 154</u> 22 960	<u>32 524</u> 26 491	<u>35 050</u> 23 842	<u>32 524</u> 26 491
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 198</u> 22 500	<u>31 224</u> 22 500	<u>36 772</u> 22 945	<u>36 772</u> 22 945	<u>31 984</u> 25 000	<u>36 320</u> 22 500	<u>31 984</u> 25 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 015</u> 22 727	<u>29 918</u> 22 727	<u>34 374</u> 23 177	<u>34 374</u> 23 177	<u>31 265</u> 25 253	<u>33 917</u> 22 727	<u>31 265</u> 25 253
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 491</u> 23 196	<u>30 395</u> 23 196	<u>34 860</u> 23 655	<u>34 860</u> 23 655	<u>31 794</u> 25 773	<u>34 394</u> 23 196	<u>31 794</u> 25 773
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 737</u> 23 438	<u>30 640</u> 23 438	<u>35 110</u> 23 901	<u>35 110</u> 23 901	<u>32 067</u> 26 042	<u>34 639</u> 23 438	<u>32 067</u> 26 042
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 015</u> 22 727	<u>29 918</u> 22 727	<u>34 374</u> 23 177	<u>34 374</u> 23 177	<u>31 265</u> 25 253	<u>33 917</u> 22 727	<u>31 265</u> 25 253
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 251</u> 22 959	<u>30 154</u> 22 959	<u>34 614</u> 23 413	<u>34 614</u> 23 413	<u>31 527</u> 25 510	<u>34 153</u> 22 959	<u>31 527</u> 25 510
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 737</u> 23 438	<u>30 640</u> 23 438	<u>35 110</u> 23 901	<u>35 110</u> 23 901	<u>32 067</u> 26 042	<u>34 639</u> 23 438	<u>32 067</u> 26 042
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 987</u> 23 684	<u>30 891</u> 23 684	<u>35 366</u> 24 153	<u>35 366</u> 24 153	<u>32 345</u> 26 316	<u>34 890</u> 23 684	<u>32 345</u> 26 316
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 987</u> 23 684	<u>30 891</u> 23 684	<u>35 366</u> 24 153	<u>35 366</u> 24 153	<u>32 345</u> 26 316	<u>34 890</u> 23 684	<u>32 345</u> 26 316
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 243</u> 23 936	<u>31 147</u> 23 936	<u>35 627</u> 24 410	<u>35 627</u> 24 410	<u>32 630</u> 26 596	<u>35 146</u> 23 936	<u>32 630</u> 26 596



					-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 569</u> 23 583	<u>33 900</u> 22 710	<u>33 714</u> 23 583	<u>27 560</u> 22 710	<u>30 877</u> 22 710
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 832</u> 23 842	<u>34 154</u> 22 960	<u>33 977</u> 23 842	<u>27 814</u> 22 960	<u>31 130</u> 22 960
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 444</u> 22 500	<u>36 772</u> 22 945	<u>34 808</u> 22 500	<u>28 579</u> 22 945	<u>32 871</u> 22 945
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 699</u> 22 727	<u>34 374</u> 23 177	<u>32 845</u> 22 727	<u>28 034</u> 23 177	<u>31 350</u> 23 177
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 175</u> 23 196	<u>34 860</u> 23 655	<u>33 321</u> 23 196	<u>28 520</u> 23 655	<u>31 836</u> 23 655
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 421</u> 23 438	<u>35 110</u> 23 901	<u>33 566</u> 23 438	<u>28 770</u> 23 901	<u>32 086</u> 23 901
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 699</u> 22 727	<u>34 374</u> 23 177	<u>32 845</u> 22 727	<u>28 034</u> 23 177	<u>31 350</u> 23 177
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 935</u> 22 959	<u>34 614</u> 23 413	<u>33 080</u> 22 959	<u>28 275</u> 23 413	<u>31 591</u> 23 413
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 421</u> 23 438	<u>35 110</u> 23 901	<u>33 566</u> 23 438	<u>28 770</u> 23 901	<u>32 086</u> 23 901
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 671</u> 23 684	<u>35 366</u> 24 153	<u>33 817</u> 23 684	<u>29 026</u> 24 153	<u>32 342</u> 24 153
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 671</u> 23 684	<u>35 366</u> 24 153	<u>33 817</u> 23 684	<u>29 026</u> 24 153	<u>32 342</u> 24 153
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 927</u> 23 936	<u>35 627</u> 24 410	<u>34 073</u> 23 936	<u>29 287</u> 24 410	<u>32 603</u> 24 410

							-	-	-	-	
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 283</u> 26 782	<u>38 556</u> 35 908	<u>34 812</u> 24 940	<u>32 167</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940	<u>35 674</u> 24 457	<u>34 772</u> 24 457
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 582</u> 27 077	<u>38 956</u> 36 303	<u>35 091</u> 25 214	<u>32 445</u> 25 214	<u>36 444</u> 25 214	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 045</u> 24 725
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 041</u> 25 379	<u>37 028</u> 34 357	<u>36 070</u> 23 550	<u>32 290</u> 23 550	<u>37 387</u> 23 550	<u>37 006</u> 23 175	<u>35 884</u> 23 175
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 118</u> 25 635	<u>37 332</u> 34 704	<u>33 641</u> 23 788	<u>30 996</u> 23 788	<u>34 995</u> 23 788	<u>34 610</u> 23 409	<u>33 708</u> 23 409
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 655</u> 26 164	<u>38 059</u> 35 420	<u>34 140</u> 24 278	<u>31 494</u> 24 278	<u>35 493</u> 24 278	<u>35 101</u> 23 892	<u>34 198</u> 23 892
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 932</u> 26 436	<u>38 434</u> 35 789	<u>34 397</u> 24 531	<u>31 751</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 353</u> 24 141	<u>34 451</u> 24 141
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 118</u> 25 635	<u>37 332</u> 34 704	<u>33 641</u> 23 788	<u>30 996</u> 23 788	<u>34 995</u> 23 788	<u>34 610</u> 23 409	<u>33 708</u> 23 409
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>28 384</u> 25 897	<u>37 692</u> 35 058	<u>33 888</u> 24 030	<u>31 242</u> 24 030	<u>35 241</u> 24 030	<u>34 853</u> 23 648	<u>33 951</u> 23 648
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 932</u> 26 436	<u>38 434</u> 35 789	<u>34 397</u> 24 531	<u>31 751</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 353</u> 24 141	<u>34 451</u> 24 141
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 215</u> 26 715	<u>38 817</u> 36 165	<u>34 659</u> 24 789	<u>32 013</u> 24 789	<u>36 012</u> 24 789	<u>35 612</u> 24 395	<u>34 709</u> 24 395
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 215</u> 26 715	<u>38 817</u> 36 165	<u>34 659</u> 24 789	<u>32 013</u> 24 789	<u>36 012</u> 24 789	<u>35 612</u> 24 395	<u>34 709</u> 24 395
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>29 503</u> 26 999	<u>39 208</u> 36 550	<u>34 927</u> 25 053	<u>32 281</u> 25 053	<u>36 280</u> 25 053	<u>35 875</u> 24 654	<u>34 973</u> 24 654

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 772</u> 24 457	<u>31 675</u> 24 457	<u>36 166</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940	<u>33 217</u> 27 174	<u>35 674</u> 24 457	<u>33 217</u> 27 174
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 045</u> 24 725	<u>31 948</u> 24 725	<u>36 444</u> 25 214	<u>36 444</u> 25 214	<u>33 520</u> 27 473	<u>35 947</u> 24 725	<u>33 520</u> 27 473
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 884</u> 23 175	<u>31 910</u> 23 175	<u>37 387</u> 23 550	<u>37 387</u> 23 550	<u>32 746</u> 25 750	<u>37 006</u> 23 175	<u>32 746</u> 25 750
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 708</u> 23 409	<u>30 611</u> 23 409	<u>34 995</u> 23 788	<u>34 995</u> 23 788	<u>32 035</u> 26 010	<u>34 610</u> 23 409	<u>32 035</u> 26 010
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 198</u> 23 892	<u>31 102</u> 23 892	<u>35 493</u> 24 278	<u>35 493</u> 24 278	<u>32 579</u> 26 546	<u>35 101</u> 23 892	<u>32 579</u> 26 546
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 451</u> 24 141	<u>31 354</u> 24 141	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>32 860</u> 26 823	<u>35 353</u> 24 141	<u>32 860</u> 26 823
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 708</u> 23 409	<u>30 611</u> 23 409	<u>34 995</u> 23 788	<u>34 995</u> 23 788	<u>32 035</u> 26 010	<u>34 610</u> 23 409	<u>32 035</u> 26 010
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 951</u> 23 648	<u>30 854</u> 23 648	<u>35 241</u> 24 030	<u>35 241</u> 24 030	<u>32 304</u> 26 276	<u>34 853</u> 23 648	<u>32 304</u> 26 276
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 451</u> 24 141	<u>31 354</u> 24 141	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>32 860</u> 26 823	<u>35 353</u> 24 141	<u>32 860</u> 26 823
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 709</u> 24 395	<u>31 613</u> 24 395	<u>36 012</u> 24 789	<u>36 012</u> 24 789	<u>33 147</u> 27 105	<u>35 612</u> 24 395	<u>33 147</u> 27 105
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 709</u> 24 395	<u>31 613</u> 24 395	<u>36 012</u> 24 789	<u>36 012</u> 24 789	<u>33 147</u> 27 105	<u>35 612</u> 24 395	<u>33 147</u> 27 105
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 973</u> 24 654	<u>31 876</u> 24 654	<u>36 280</u> 25 053	<u>36 280</u> 25 053	<u>33 440</u> 27 394	<u>35 875</u> 24 654	<u>33 440</u> 27 394

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 456</u> 24 457	<u>36 166</u> 24 940	<u>34 601</u> 24 457	<u>29 826</u> 24 940	<u>33 142</u> 24 940
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 729</u> 24 725	<u>36 444</u> 25 214	<u>34 874</u> 24 725	<u>30 104</u> 25 214	<u>33 421</u> 25 214
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 129</u> 23 175	<u>37 387</u> 23 550	<u>35 494</u> 23 175	<u>29 194</u> 23 550	<u>33 485</u> 23 550
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 392</u> 23 409	<u>34 995</u> 23 788	<u>33 537</u> 23 409	<u>28 655</u> 23 788	<u>31 971</u> 23 788
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 882</u> 23 892	<u>35 493</u> 24 278	<u>34 028</u> 23 892	<u>29 153</u> 24 278	<u>32 470</u> 24 278
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 135</u> 24 141	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 280</u> 24 141	<u>29 410</u> 24 531	<u>32 726</u> 24 531
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 392</u> 23 409	<u>34 995</u> 23 788	<u>33 537</u> 23 409	<u>28 655</u> 23 788	<u>31 971</u> 23 788
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 635</u> 23 648	<u>35 241</u> 24 030	<u>33 780</u> 23 648	<u>28 902</u> 24 030	<u>32 218</u> 24 030
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 135</u> 24 141	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 280</u> 24 141	<u>29 410</u> 24 531	<u>32 726</u> 24 531
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 393</u> 24 395	<u>36 012</u> 24 789	<u>34 539</u> 24 395	<u>29 673</u> 24 789	<u>32 989</u> 24 789
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 393</u> 24 395	<u>36 012</u> 24 789	<u>34 539</u> 24 395	<u>29 673</u> 24 789	<u>32 989</u> 24 789
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 657</u> 24 654	<u>36 280</u> 25 053	<u>34 802</u> 24 654	<u>29 941</u> 25 053	<u>33 257</u> 25 053

							-	-	-	-	
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 100</u> 27 586	<u>40 015</u> 37 345	<u>35 480</u> 25 598	<u>32 835</u> 25 598	<u>36 834</u> 25 598	<u>36 420</u> 25 190	<u>35 518</u> 25 190
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>30 408</u> 27 889	<u>40 432</u> 37 755	<u>35 766</u> 25 879	<u>33 121</u> 25 879	<u>37 119</u> 25 879	<u>36 701</u> 25 467	<u>35 799</u> 25 467
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 814</u> 26 140	<u>38 425</u> 35 731	<u>37 704</u> 25 158	<u>33 924</u> 25 158	<u>39 020</u> 25 158	<u>37 712</u> 23 870	<u>36 590</u> 23 870
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 404	<u>38 742</u> 36 092	<u>35 292</u> 25 412	<u>32 646</u> 25 412	<u>36 645</u> 25 412	<u>35 324</u> 24 111	<u>34 421</u> 24 111
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 453</u> 26 949	<u>39 499</u> 36 837	<u>35 824</u> 25 936	<u>33 178</u> 25 936	<u>37 177</u> 25 936	<u>35 829</u> 24 609	<u>34 927</u> 24 609
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 229	<u>39 888</u> 37 220	<u>36 099</u> 26 206	<u>33 453</u> 26 206	<u>37 452</u> 26 206	<u>36 089</u> 24 865	<u>35 187</u> 24 865
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 899</u> 26 404	<u>38 742</u> 36 092	<u>35 292</u> 25 412	<u>32 646</u> 25 412	<u>36 645</u> 25 412	<u>35 324</u> 24 111	<u>34 421</u> 24 111
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 173</u> 26 674	<u>39 117</u> 36 461	<u>35 555</u> 25 671	<u>32 910</u> 25 671	<u>36 909</u> 25 671	<u>35 574</u> 24 357	<u>34 671</u> 24 357
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 229	<u>39 888</u> 37 220	<u>36 099</u> 26 206	<u>33 453</u> 26 206	<u>37 452</u> 26 206	<u>36 089</u> 24 865	<u>35 187</u> 24 865
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 029</u> 27 516	<u>40 286</u> 37 612	<u>36 379</u> 26 482	<u>33 733</u> 26 482	<u>37 732</u> 26 482	<u>36 355</u> 25 127	<u>35 453</u> 25 127
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 029</u> 27 516	<u>40 286</u> 37 612	<u>36 379</u> 26 482	<u>33 733</u> 26 482	<u>37 732</u> 26 482	<u>36 355</u> 25 127	<u>35 453</u> 25 127
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 326</u> 27 809	<u>40 693</u> 38 012	<u>36 665</u> 26 764	<u>34 019</u> 26 764	<u>38 018</u> 26 764	<u>36 627</u> 25 394	<u>35 724</u> 25 394

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 518</u> 25 190	<u>32 421</u> 25 190	<u>36 834</u> 25 598	<u>36 834</u> 25 598	<u>34 045</u> 27 989	<u>36 420</u> 25 190	<u>34 045</u> 27 989
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 799</u> 25 467	<u>32 702</u> 25 467	<u>37 119</u> 25 879	<u>37 119</u> 25 879	<u>34 358</u> 28 297	<u>36 701</u> 25 467	<u>34 358</u> 28 297
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 590</u> 23 870	<u>32 616</u> 23 870	<u>39 020</u> 25 158	<u>39 020</u> 25 158	<u>33 531</u> 26 523	<u>37 712</u> 23 870	<u>26 523</u> 26 523
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 421</u> 24 111	<u>31 325</u> 24 111	<u>36 645</u> 25 412	<u>36 645</u> 25 412	<u>32 827</u> 26 790	<u>35 324</u> 24 111	<u>26 790</u> 26 790
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 927</u> 24 609	<u>31 830</u> 24 609	<u>37 177</u> 25 936	<u>37 177</u> 25 936	<u>33 389</u> 27 343	<u>35 829</u> 24 609	<u>27 343</u> 27 343
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 187</u> 24 865	<u>32 090</u> 24 865	<u>37 452</u> 26 206	<u>37 452</u> 26 206	<u>33 678</u> 27 628	<u>36 089</u> 24 865	<u>27 628</u> 27 628
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 421</u> 24 111	<u>31 325</u> 24 111	<u>36 645</u> 25 412	<u>36 645</u> 25 412	<u>32 827</u> 26 790	<u>35 324</u> 24 111	<u>26 790</u> 26 790
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 671</u> 24 357	<u>31 575</u> 24 357	<u>36 909</u> 25 671	<u>36 909</u> 25 671	<u>33 105</u> 27 064	<u>35 574</u> 24 357	<u>27 064</u> 27 064
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 187</u> 24 865	<u>32 090</u> 24 865	<u>37 452</u> 26 206	<u>37 452</u> 26 206	<u>33 678</u> 27 628	<u>36 089</u> 24 865	<u>27 628</u> 27 628
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 453</u> 25 127	<u>32 356</u> 25 127	<u>37 732</u> 26 482	<u>37 732</u> 26 482	<u>33 973</u> 27 918	<u>36 355</u> 25 127	<u>27 918</u> 27 918
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 453</u> 25 127	<u>32 356</u> 25 127	<u>37 732</u> 26 482	<u>37 732</u> 26 482	<u>33 973</u> 27 918	<u>36 355</u> 25 127	<u>27 918</u> 27 918
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 724</u> 25 394	<u>32 628</u> 25 394	<u>38 018</u> 26 764	<u>38 018</u> 26 764	<u>34 275</u> 28 215	<u>36 627</u> 25 394	<u>28 215</u> 28 215

					-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 202</u> 25 190	<u>36 834</u> 25 598	<u>35 347</u> 25 190	<u>30 494</u> 25 598	<u>33 810</u> 25 598
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 483</u> 25 467	<u>37 119</u> 25 879	<u>35 628</u> 25 467	<u>30 780</u> 25 879	<u>34 096</u> 25 879
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 836</u> 23 870	<u>39 020</u> 25 158	<u>36 200</u> 23 870	<u>30 827</u> 25 158	<u>35 119</u> 25 158
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 105</u> 24 111	<u>36 645</u> 25 412	<u>34 251</u> 24 111	<u>30 305</u> 25 412	<u>33 621</u> 25 412
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 611</u> 24 609	<u>37 177</u> 25 936	<u>34 756</u> 24 609	<u>30 838</u> 25 936	<u>34 154</u> 25 936
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 871</u> 24 865	<u>37 452</u> 26 206	<u>35 016</u> 24 865	<u>31 112</u> 26 206	<u>34 428</u> 26 206
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 105</u> 24 111	<u>36 645</u> 25 412	<u>34 251</u> 24 111	<u>30 305</u> 25 412	<u>33 621</u> 25 412
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 355</u> 24 357	<u>36 909</u> 25 671	<u>34 501</u> 24 357	<u>30 569</u> 25 671	<u>33 885</u> 25 671
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 871</u> 24 865	<u>37 452</u> 26 206	<u>35 016</u> 24 865	<u>31 112</u> 26 206	<u>34 428</u> 26 206
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 137</u> 25 127	<u>37 732</u> 26 482	<u>35 282</u> 25 127	<u>31 392</u> 26 482	<u>34 709</u> 26 482
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 137</u> 25 127	<u>37 732</u> 26 482	<u>35 282</u> 25 127	<u>31 392</u> 26 482	<u>34 709</u> 26 482
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 409</u> 25 394	<u>38 018</u> 26 764	<u>35 554</u> 25 394	<u>31 679</u> 26 764	<u>34 995</u> 26 764

							-	-	-	-	
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 941</u> 28 413	<u>41 533</u> 38 839	<u>37 256</u> 27 346	<u>34 611</u> 27 346	<u>38 610</u> 27 346	<u>37 188</u> 25 946	<u>36 285</u> 25 946
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 258</u> 28 726	<u>41 966</u> 39 265	<u>37 562</u> 27 646	<u>34 916</u> 27 646	<u>38 915</u> 27 646	<u>37 477</u> 26 231	<u>36 575</u> 26 231
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 611</u> 26 925	<u>39 877</u> 37 161	<u>39 575</u> 27 000	<u>35 795</u> 27 000	<u>40 892</u> 27 000	<u>38 440</u> 24 586	<u>37 318</u> 24 586
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 704</u> 27 196	<u>40 209</u> 37 536	<u>37 182</u> 27 272	<u>34 536</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>36 059</u> 24 835	<u>35 156</u> 24 835
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 274</u> 27 757	<u>40 996</u> 38 310	<u>37 753</u> 27 835	<u>35 108</u> 27 835	<u>39 107</u> 27 835	<u>36 579</u> 25 347	<u>35 677</u> 25 347
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 568</u> 28 046	<u>41 401</u> 38 709	<u>38 048</u> 28 125	<u>35 402</u> 28 125	<u>39 401</u> 28 125	<u>36 847</u> 25 611	<u>35 945</u> 25 611
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 704</u> 27 196	<u>40 209</u> 37 536	<u>37 182</u> 27 272	<u>34 536</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>36 059</u> 24 835	<u>35 156</u> 24 835
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 986</u> 27 474	<u>40 598</u> 37 919	<u>37 465</u> 27 551	<u>34 819</u> 27 551	<u>38 818</u> 27 551	<u>36 316</u> 25 088	<u>35 414</u> 25 088
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 568</u> 28 046	<u>41 401</u> 38 709	<u>38 048</u> 28 125	<u>35 402</u> 28 125	<u>39 401</u> 28 125	<u>36 847</u> 25 611	<u>35 945</u> 25 611
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 868</u> 28 342	<u>41 815</u> 39 117	<u>38 349</u> 28 421	<u>35 703</u> 28 421	<u>39 702</u> 28 421	<u>37 121</u> 25 880	<u>36 219</u> 25 880
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 868</u> 28 342	<u>41 815</u> 39 117	<u>38 349</u> 28 421	<u>35 703</u> 28 421	<u>39 702</u> 28 421	<u>37 121</u> 25 880	<u>36 219</u> 25 880
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 174</u> 28 643	<u>42 238</u> 39 533	<u>38 656</u> 28 723	<u>36 010</u> 28 723	<u>40 009</u> 28 723	<u>37 401</u> 26 156	<u>36 498</u> 26 156



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 285</u> 25 946	<u>33 189</u> 25 946	<u>38 610</u> 27 346	<u>38 610</u> 27 346	<u>34 898</u> 28 829	<u>37 188</u> 25 946	<u>28 829</u> 28 829
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 575</u> 26 231	<u>33 478</u> 26 231	<u>38 915</u> 27 646	<u>38 915</u> 27 646	<u>35 220</u> 29 146	<u>37 477</u> 26 231	<u>29 146</u> 29 146
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 318</u> 24 586	<u>33 343</u> 24 586	<u>40 892</u> 27 000	<u>40 892</u> 27 000	<u>34 339</u> 27 318	<u>38 440</u> 24 586	<u>34 339</u> 27 318
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 156</u> 24 835	<u>32 060</u> 24 835	<u>38 535</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>33 644</u> 27 594	<u>36 059</u> 24 835	<u>33 644</u> 27 594
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 677</u> 25 347	<u>32 580</u> 25 347	<u>39 107</u> 27 835	<u>39 107</u> 27 835	<u>34 222</u> 28 163	<u>36 579</u> 25 347	<u>34 222</u> 28 163
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 945</u> 25 611	<u>32 848</u> 25 611	<u>39 401</u> 28 125	<u>39 401</u> 28 125	<u>34 520</u> 28 456	<u>36 847</u> 25 611	<u>34 520</u> 28 456
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 156</u> 24 835	<u>32 060</u> 24 835	<u>38 535</u> 27 272	<u>38 535</u> 27 272	<u>33 644</u> 27 594	<u>36 059</u> 24 835	<u>33 644</u> 27 594
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 414</u> 25 088	<u>32 317</u> 25 088	<u>38 818</u> 27 551	<u>38 818</u> 27 551	<u>33 930</u> 27 876	<u>36 316</u> 25 088	<u>33 930</u> 27 876
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 945</u> 25 611	<u>32 848</u> 25 611	<u>39 401</u> 28 125	<u>39 401</u> 28 125	<u>34 520</u> 28 456	<u>36 847</u> 25 611	<u>34 520</u> 28 456
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 219</u> 25 880	<u>33 122</u> 25 880	<u>39 702</u> 28 421	<u>39 702</u> 28 421	<u>34 824</u> 28 756	<u>37 121</u> 25 880	<u>34 824</u> 28 756
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 219</u> 25 880	<u>33 122</u> 25 880	<u>39 702</u> 28 421	<u>39 702</u> 28 421	<u>34 824</u> 28 756	<u>37 121</u> 25 880	<u>34 824</u> 28 756
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 498</u> 26 156	<u>33 402</u> 26 156	<u>40 009</u> 28 723	<u>40 009</u> 28 723	<u>35 135</u> 29 062	<u>37 401</u> 26 156	<u>35 135</u> 29 062

					-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 969</u> 25 946	<u>38 610</u> 27 346	<u>36 115</u> 25 946	<u>32 270</u> 27 346	<u>35 586</u> 27 346
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 259</u> 26 231	<u>38 915</u> 27 646	<u>36 404</u> 26 231	<u>32 575</u> 27 646	<u>35 891</u> 27 646
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>31 563</u> 24 586	<u>40 892</u> 27 000	<u>36 928</u> 24 586	<u>32 699</u> 27 000	<u>36 990</u> 27 000
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 840</u> 24 835	<u>38 535</u> 27 272	<u>34 986</u> 24 835	<u>32 195</u> 27 272	<u>35 512</u> 27 272
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>31 361</u> 25 347	<u>39 107</u> 27 835	<u>35 506</u> 25 347	<u>32 767</u> 27 835	<u>36 083</u> 27 835
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>31 629</u> 25 611	<u>39 401</u> 28 125	<u>35 774</u> 25 611	<u>33 061</u> 28 125	<u>36 378</u> 28 125
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>30 840</u> 24 835	<u>38 535</u> 27 272	<u>34 986</u> 24 835	<u>32 195</u> 27 272	<u>35 512</u> 27 272
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>31 098</u> 25 088	<u>38 818</u> 27 551	<u>35 243</u> 25 088	<u>32 478</u> 27 551	<u>35 794</u> 27 551
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>31 629</u> 25 611	<u>39 401</u> 28 125	<u>35 774</u> 25 611	<u>33 061</u> 28 125	<u>36 378</u> 28 125
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>31 903</u> 25 880	<u>39 702</u> 28 421	<u>36 048</u> 25 880	<u>33 362</u> 28 421	<u>36 678</u> 28 421
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>31 903</u> 25 880	<u>39 702</u> 28 421	<u>36 048</u> 25 880	<u>33 362</u> 28 421	<u>36 678</u> 28 421
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>32 183</u> 26 156	<u>40 009</u> 28 723	<u>36 328</u> 26 156	<u>33 669</u> 28 723	<u>36 985</u> 28 723

							-	-	-	-	
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 807</u> 29 266	<u>43 111</u> 40 392	<u>39 290</u> 29 347	<u>36 645</u> 29 347	<u>40 643</u> 29 347	<u>37 978</u> 26 724	<u>37 076</u> 26 724
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 133</u> 29 587	<u>43 562</u> 40 836	<u>39 618</u> 29 670	<u>36 972</u> 29 670	<u>40 971</u> 29 670	<u>38 277</u> 27 018	<u>37 375</u> 27 018
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 017</u> 19 450	<u>24 111</u> 21 643	<u>26 345</u> 13 979	<u>22 566</u> 13 979	<u>27 662</u> 13 979	<u>29 914</u> 16 195	<u>28 793</u> 16 195
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 005</u> 20 423	<u>25 485</u> 22 996	<u>27 056</u> 14 677	<u>23 276</u> 14 677	<u>28 372</u> 14 677	<u>30 737</u> 17 005	<u>29 615</u> 17 005
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 043</u> 21 444	<u>27 775</u> 25 250	<u>27 801</u> 15 411	<u>24 022</u> 15 411	<u>29 118</u> 15 411	<u>31 601</u> 17 855	<u>30 479</u> 17 855
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 080</u> 21 661	<u>27 986</u> 25 505	<u>25 289</u> 15 567	<u>22 644</u> 15 567	<u>26 643</u> 15 567	<u>29 151</u> 18 036	<u>28 249</u> 18 036
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 304</u> 21 882	<u>28 250</u> 25 765	<u>25 451</u> 15 726	<u>22 805</u> 15 726	<u>26 804</u> 15 726	<u>29 338</u> 18 220	<u>28 436</u> 18 220
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>28 520</u> 26 031	<u>25 615</u> 15 888	<u>22 970</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>29 529</u> 18 408	<u>28 626</u> 18 408
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 006</u> 22 573	<u>29 077</u> 26 579	<u>25 955</u> 16 222	<u>23 310</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 020</u> 18 795
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 250</u> 22 813	<u>29 364</u> 26 862	<u>26 131</u> 16 395	<u>23 485</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>30 125</u> 18 995	<u>29 223</u> 18 995

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 076</u> 26 724	<u>33 979</u> 26 724	<u>40 643</u> 29 347	<u>40 643</u> 29 347	<u>35 777</u> 29 694	<u>37 978</u> 26 724	<u>35 777</u> 29 694
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 375</u> 27 018	<u>34 278</u> 27 018	<u>40 971</u> 29 670	<u>40 971</u> 29 670	<u>36 109</u> 30 020	<u>38 277</u> 27 018	<u>36 109</u> 30 020
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 793</u> 16 195	<u>24 818</u> 16 195	<u>27 662</u> 13 979	<u>27 662</u> 13 979	<u>24 866</u> 17 995	<u>29 914</u> 16 195	<u>24 866</u> 17 995
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 615</u> 17 005	<u>25 641</u> 17 005	<u>28 372</u> 14 677	<u>28 372</u> 14 677	<u>25 781</u> 18 895	<u>30 737</u> 17 005	<u>25 781</u> 18 895
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 479</u> 17 855	<u>26 505</u> 17 855	<u>29 118</u> 15 411	<u>29 118</u> 15 411	<u>26 740</u> 19 839	<u>31 601</u> 17 855	<u>26 740</u> 19 839
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 249</u> 18 036	<u>25 152</u> 18 036	<u>26 643</u> 15 567	<u>26 643</u> 15 567	<u>25 969</u> 20 040	<u>29 151</u> 18 036	<u>25 969</u> 20 040
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 436</u> 18 220	<u>25 339</u> 18 220	<u>26 804</u> 15 726	<u>26 804</u> 15 726	<u>26 176</u> 20 244	<u>29 338</u> 18 220	<u>26 176</u> 20 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 626</u> 18 408	<u>25 530</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 388</u> 20 453	<u>29 529</u> 18 408	<u>26 388</u> 20 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 020</u> 18 795	<u>25 923</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>26 826</u> 20 883	<u>29 922</u> 18 795	<u>26 826</u> 20 883
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 223</u> 18 995	<u>26 127</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 052</u> 21 106	<u>30 125</u> 18 995	<u>27 052</u> 21 106

					-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>32 760</u> 26 724	<u>40 643</u> 29 347	<u>36 905</u> 26 724	<u>34 304</u> 29 347	<u>37 620</u> 29 347
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>33 059</u> 27 018	<u>40 971</u> 29 670	<u>37 204</u> 27 018	<u>34 631</u> 29 670	<u>37 948</u> 29 670
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 038</u> 16 195	<u>27 662</u> 13 979	<u>28 403</u> 16 195	<u>19 469</u> 13 979	<u>23 761</u> 13 979
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 861</u> 17 005	<u>28 372</u> 14 677	<u>29 225</u> 17 005	<u>20 179</u> 14 677	<u>24 471</u> 14 677
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 725</u> 17 855	<u>29 118</u> 15 411	<u>30 089</u> 17 855	<u>20 925</u> 15 411	<u>25 216</u> 15 411
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>26 643</u> 15 567	<u>28 078</u> 18 036	<u>20 303</u> 15 567	<u>23 619</u> 15 567
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 120</u> 18 220	<u>26 804</u> 15 726	<u>28 265</u> 18 220	<u>20 464</u> 15 726	<u>23 780</u> 15 726
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>24 310</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>28 456</u> 18 408	<u>20 629</u> 15 888	<u>23 945</u> 15 888
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 704</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>28 849</u> 18 795	<u>20 969</u> 16 222	<u>24 285</u> 16 222
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 907</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>29 053</u> 18 995	<u>21 144</u> 16 395	<u>24 460</u> 16 395

							-	-	-	-	
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 304</u> 21 882	<u>28 250</u> 25 765	<u>25 451</u> 15 726	<u>22 805</u> 15 726	<u>26 804</u> 15 726	<u>29 338</u> 18 220	<u>28 436</u> 18 220
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>28 520</u> 26 031	<u>25 615</u> 15 888	<u>22 970</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>29 529</u> 18 408	<u>28 626</u> 18 408
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 767</u> 22 337	<u>28 796</u> 26 302	<u>25 784</u> 16 053	<u>23 138</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>29 723</u> 18 599	<u>28 821</u> 18 599
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 250</u> 22 813	<u>29 364</u> 26 862	<u>26 131</u> 16 395	<u>23 485</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>30 125</u> 18 995	<u>29 223</u> 18 995
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 500</u> 23 058	<u>29 658</u> 27 151	<u>26 310</u> 16 571	<u>23 664</u> 16 571	<u>27 663</u> 16 571	<u>30 333</u> 19 199	<u>29 431</u> 19 199
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>28 520</u> 26 031	<u>25 615</u> 15 888	<u>22 970</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>29 529</u> 18 408	<u>28 626</u> 18 408
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 767</u> 22 337	<u>28 796</u> 26 302	<u>25 784</u> 16 053	<u>23 138</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>29 723</u> 18 599	<u>28 821</u> 18 599
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 006</u> 22 573	<u>29 077</u> 26 579	<u>25 955</u> 16 222	<u>23 310</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 020</u> 18 795
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 500</u> 23 058	<u>29 658</u> 27 151	<u>26 310</u> 16 571	<u>23 664</u> 16 571	<u>27 663</u> 16 571	<u>30 333</u> 19 199	<u>29 431</u> 19 199
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 754</u> 23 309	<u>29 957</u> 27 446	<u>26 493</u> 16 751	<u>23 847</u> 16 751	<u>27 846</u> 16 751	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 643</u> 19 408
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 767</u> 22 337	<u>28 796</u> 26 302	<u>25 784</u> 16 053	<u>23 138</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>29 723</u> 18 599	<u>28 821</u> 18 599
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 006</u> 22 573	<u>29 077</u> 26 579	<u>25 955</u> 16 222	<u>23 310</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>29 922</u> 18 795	<u>29 020</u> 18 795
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 250</u> 22 813	<u>29 364</u> 26 862	<u>26 131</u> 16 395	<u>23 485</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>30 125</u> 18 995	<u>29 223</u> 18 995

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 436</u> 18 220	<u>25 339</u> 18 220	<u>26 804</u> 15 726	<u>26 804</u> 15 726	<u>26 176</u> 20 244	<u>29 338</u> 18 220	<u>26 176</u> 20 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 626</u> 18 408	<u>25 530</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 388</u> 20 453	<u>29 529</u> 18 408	<u>26 388</u> 20 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 821</u> 18 599	<u>25 724</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>26 605</u> 20 666	<u>29 723</u> 18 599	<u>26 605</u> 20 666
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 223</u> 18 995	<u>26 127</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 052</u> 21 106	<u>30 125</u> 18 995	<u>27 052</u> 21 106
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 199	<u>26 334</u> 19 199	<u>27 663</u> 16 571	<u>27 663</u> 16 571	<u>27 282</u> 21 333	<u>30 333</u> 19 199	<u>27 282</u> 21 333
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 626</u> 18 408	<u>25 530</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 969</u> 15 888	<u>26 388</u> 20 453	<u>29 529</u> 18 408	<u>26 388</u> 20 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 821</u> 18 599	<u>25 724</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>26 605</u> 20 666	<u>29 723</u> 18 599	<u>26 605</u> 20 666
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 020</u> 18 795	<u>25 923</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>26 826</u> 20 883	<u>29 922</u> 18 795	<u>26 826</u> 20 883
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 431</u> 19 199	<u>26 334</u> 19 199	<u>27 663</u> 16 571	<u>27 663</u> 16 571	<u>27 282</u> 21 333	<u>30 333</u> 19 199	<u>27 282</u> 21 333
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 643</u> 19 408	<u>26 546</u> 19 408	<u>27 846</u> 16 751	<u>27 846</u> 16 751	<u>27 518</u> 21 564	<u>30 545</u> 19 408	<u>27 518</u> 21 564
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 821</u> 18 599	<u>25 724</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>27 137</u> 16 053	<u>26 605</u> 20 666	<u>29 723</u> 18 599	<u>26 605</u> 20 666
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 020</u> 18 795	<u>25 923</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>27 309</u> 16 222	<u>26 826</u> 20 883	<u>29 922</u> 18 795	<u>26 826</u> 20 883
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 223</u> 18 995	<u>26 127</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 484</u> 16 395	<u>27 052</u> 21 106	<u>30 125</u> 18 995	<u>27 052</u> 21 106

					-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 120</u> 18 220	<u>26 804</u> 15 726	<u>28 265</u> 18 220	<u>20 464</u> 15 726	<u>23 780</u> 15 726
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>24 310</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>28 456</u> 18 408	<u>20 629</u> 15 888	<u>23 945</u> 15 888
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>24 505</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>28 651</u> 18 599	<u>20 797</u> 16 053	<u>24 113</u> 16 053
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 907</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>29 053</u> 18 995	<u>21 144</u> 16 395	<u>24 460</u> 16 395
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 115</u> 19 199	<u>27 663</u> 16 571	<u>29 260</u> 19 199	<u>21 323</u> 16 571	<u>24 639</u> 16 571
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>24 310</u> 18 408	<u>26 969</u> 15 888	<u>28 456</u> 18 408	<u>20 629</u> 15 888	<u>23 945</u> 15 888
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>24 505</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>28 651</u> 18 599	<u>20 797</u> 16 053	<u>24 113</u> 16 053
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 704</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>28 849</u> 18 795	<u>20 969</u> 16 222	<u>24 285</u> 16 222
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 115</u> 19 199	<u>27 663</u> 16 571	<u>29 260</u> 19 199	<u>21 323</u> 16 571	<u>24 639</u> 16 571
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>25 327</u> 19 408	<u>27 846</u> 16 751	<u>29 472</u> 19 408	<u>21 506</u> 16 751	<u>24 822</u> 16 751
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>24 505</u> 18 599	<u>27 137</u> 16 053	<u>28 651</u> 18 599	<u>20 797</u> 16 053	<u>24 113</u> 16 053
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 704</u> 18 795	<u>27 309</u> 16 222	<u>28 849</u> 18 795	<u>20 969</u> 16 222	<u>24 285</u> 16 222
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 907</u> 18 995	<u>27 484</u> 16 395	<u>29 053</u> 18 995	<u>21 144</u> 16 395	<u>24 460</u> 16 395



							-	-	-	-	
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 754</u> 23 309	<u>29 957</u> 27 446	<u>26 493</u> 16 751	<u>23 847</u> 16 751	<u>27 846</u> 16 751	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 643</u> 19 408
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 014</u> 23 565	<u>30 264</u> 27 747	<u>26 680</u> 16 936	<u>24 034</u> 16 936	<u>28 033</u> 16 936	<u>30 762</u> 19 621	<u>29 860</u> 19 621
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 727</u> 22 118	<u>29 333</u> 26 783	<u>28 551</u> 16 149	<u>24 772</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>32 426</u> 18 667	<u>31 304</u> 18 667
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 771</u> 22 341	<u>29 559</u> 27 054	<u>26 047</u> 16 313	<u>23 401</u> 16 313	<u>27 400</u> 16 313	<u>29 984</u> 18 856	<u>29 081</u> 18 856
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 003</u> 22 569	<u>29 840</u> 27 330	<u>26 216</u> 16 479	<u>23 570</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>30 179</u> 19 048	<u>29 277</u> 19 048
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 239</u> 22 802	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 379</u> 19 244	<u>29 476</u> 19 244
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 727</u> 23 282	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 790</u> 19 649	<u>29 888</u> 19 649
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 979</u> 23 530	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 003</u> 19 858	<u>30 100</u> 19 858
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 003</u> 22 569	<u>29 840</u> 27 330	<u>26 216</u> 16 479	<u>23 570</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>30 179</u> 19 048	<u>29 277</u> 19 048
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 239</u> 22 802	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 379</u> 19 244	<u>29 476</u> 19 244
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 481</u> 23 039	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 582</u> 19 445	<u>29 680</u> 19 445
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 979</u> 23 530	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 003</u> 19 858	<u>30 100</u> 19 858

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 643</u> 19 408	<u>26 546</u> 19 408	<u>27 846</u> 16 751	<u>27 846</u> 16 751	<u>27 518</u> 21 564	<u>30 545</u> 19 408	<u>27 518</u> 21 564
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 860</u> 19 621	<u>26 763</u> 19 621	<u>28 033</u> 16 936	<u>28 033</u> 16 936	<u>27 759</u> 21 801	<u>30 762</u> 19 621	<u>27 759</u> 21 801
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 304</u> 18 667	<u>27 329</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>27 657</u> 20 741	<u>32 426</u> 18 667	<u>27 657</u> 20 741
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 081</u> 18 856	<u>25 985</u> 18 856	<u>27 400</u> 16 313	<u>27 400</u> 16 313	<u>26 894</u> 20 951	<u>29 984</u> 18 856	<u>26 894</u> 20 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 277</u> 19 048	<u>26 180</u> 19 048	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 111</u> 21 164	<u>30 179</u> 19 048	<u>27 111</u> 21 164
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 476</u> 19 244	<u>26 380</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 333</u> 21 383	<u>30 379</u> 19 244	<u>27 333</u> 21 383
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 888</u> 19 649	<u>26 791</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>27 790</u> 21 833	<u>30 790</u> 19 649	<u>27 790</u> 21 833
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 100</u> 19 858	<u>27 004</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 026</u> 22 065	<u>31 003</u> 19 858	<u>28 026</u> 22 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 277</u> 19 048	<u>26 180</u> 19 048	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 111</u> 21 164	<u>30 179</u> 19 048	<u>27 111</u> 21 164
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 476</u> 19 244	<u>26 380</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 333</u> 21 383	<u>30 379</u> 19 244	<u>27 333</u> 21 383
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 680</u> 19 445	<u>26 583</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 559</u> 21 605	<u>30 582</u> 19 445	<u>27 559</u> 21 605
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 100</u> 19 858	<u>27 004</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 026</u> 22 065	<u>31 003</u> 19 858	<u>28 026</u> 22 065

					-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>25 327</u> 19 408	<u>27 846</u> 16 751	<u>29 472</u> 19 408	<u>21 506</u> 16 751	<u>24 822</u> 16 751
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 544</u> 19 621	<u>28 033</u> 16 936	<u>29 689</u> 19 621	<u>21 693</u> 16 936	<u>25 009</u> 16 936
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 549</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>30 914</u> 18 667	<u>21 675</u> 16 149	<u>25 966</u> 16 149
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 766</u> 18 856	<u>27 400</u> 16 313	<u>28 911</u> 18 856	<u>21 060</u> 16 313	<u>24 376</u> 16 313
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 961</u> 19 048	<u>27 569</u> 16 479	<u>29 106</u> 19 048	<u>21 229</u> 16 479	<u>24 546</u> 16 479
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>25 161</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>29 306</u> 19 244	<u>21 402</u> 16 649	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 572</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>29 717</u> 19 649	<u>21 758</u> 16 999	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 785</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>29 930</u> 19 858	<u>21 942</u> 17 180	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 961</u> 19 048	<u>27 569</u> 16 479	<u>29 106</u> 19 048	<u>21 229</u> 16 479	<u>24 546</u> 16 479
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>25 161</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>29 306</u> 19 244	<u>21 402</u> 16 649	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>25 364</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>29 509</u> 19 445	<u>21 578</u> 16 822	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 785</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>29 930</u> 19 858	<u>21 942</u> 17 180	<u>25 258</u> 17 180

							-	-	-	-	
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 236</u> 23 783	<u>31 332</u> 28 799	<u>27 116</u> 17 365	<u>24 470</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>31 220</u> 20 072	<u>30 317</u> 20 072
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 239</u> 22 802	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 379</u> 19 244	<u>29 476</u> 19 244
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 481</u> 23 039	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 582</u> 19 445	<u>29 680</u> 19 445
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 727</u> 23 282	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 790</u> 19 649	<u>29 888</u> 19 649
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 236</u> 23 783	<u>31 332</u> 28 799	<u>27 116</u> 17 365	<u>24 470</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>31 220</u> 20 072	<u>30 317</u> 20 072
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 498</u> 24 041	<u>31 650</u> 29 112	<u>27 308</u> 17 554	<u>24 662</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>31 441</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 481</u> 23 039	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 582</u> 19 445	<u>29 680</u> 19 445
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 727</u> 23 282	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 790</u> 19 649	<u>29 888</u> 19 649
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 979</u> 23 530	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 003</u> 19 858	<u>30 100</u> 19 858
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 498</u> 24 041	<u>31 650</u> 29 112	<u>27 308</u> 17 554	<u>24 662</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>31 441</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 767</u> 24 305	<u>31 975</u> 29 432	<u>27 504</u> 17 747	<u>24 858</u> 17 747	<u>28 857</u> 17 747	<u>31 668</u> 20 513	<u>30 766</u> 20 513
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 127</u> 22 511	<u>29 333</u> 26 783	<u>28 551</u> 16 149	<u>24 772</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>33 168</u> 19 397	<u>32 046</u> 19 397

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 317</u> 20 072	<u>27 221</u> 20 072	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 267</u> 22 302	<u>31 220</u> 20 072	<u>28 267</u> 22 302
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 476</u> 19 244	<u>26 380</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 333</u> 21 383	<u>30 379</u> 19 244	<u>27 333</u> 21 383
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 680</u> 19 445	<u>26 583</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 559</u> 21 605	<u>30 582</u> 19 445	<u>27 559</u> 21 605
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 888</u> 19 649	<u>26 791</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>27 790</u> 21 833	<u>30 790</u> 19 649	<u>27 790</u> 21 833
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 317</u> 20 072	<u>27 221</u> 20 072	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 267</u> 22 302	<u>31 220</u> 20 072	<u>28 267</u> 22 302
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 514</u> 22 545
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 680</u> 19 445	<u>26 583</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 559</u> 21 605	<u>30 582</u> 19 445	<u>27 559</u> 21 605
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 888</u> 19 649	<u>26 791</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>27 790</u> 21 833	<u>30 790</u> 19 649	<u>27 790</u> 21 833
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 100</u> 19 858	<u>27 004</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 026</u> 22 065	<u>31 003</u> 19 858	<u>28 026</u> 22 065
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 514</u> 22 545
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 766</u> 20 513	<u>27 669</u> 20 513	<u>28 857</u> 17 747	<u>28 857</u> 17 747	<u>28 765</u> 22 792	<u>31 668</u> 20 513	<u>28 765</u> 22 792
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 046</u> 19 397	<u>28 071</u> 19 397	<u>29 868</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>28 481</u> 21 553	<u>33 168</u> 19 397	<u>28 481</u> 21 553

					-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>26 001</u> 20 072	<u>28 469</u> 17 365	<u>30 147</u> 20 072	<u>22 130</u> 17 365	<u>25 446</u> 17 365
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>25 161</u> 19 244	<u>27 742</u> 16 649	<u>29 306</u> 19 244	<u>21 402</u> 16 649	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>25 364</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>29 509</u> 19 445	<u>21 578</u> 16 822	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 572</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>29 717</u> 19 649	<u>21 758</u> 16 999	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>26 001</u> 20 072	<u>28 469</u> 17 365	<u>30 147</u> 20 072	<u>22 130</u> 17 365	<u>25 446</u> 17 365
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>26 223</u> 20 290	<u>28 661</u> 17 554	<u>30 368</u> 20 290	<u>22 321</u> 17 554	<u>25 638</u> 17 554
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>25 364</u> 19 445	<u>27 918</u> 16 822	<u>29 509</u> 19 445	<u>21 578</u> 16 822	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 572</u> 19 649	<u>28 098</u> 16 999	<u>29 717</u> 19 649	<u>21 758</u> 16 999	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 785</u> 19 858	<u>28 282</u> 17 180	<u>29 930</u> 19 858	<u>21 942</u> 17 180	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>26 223</u> 20 290	<u>28 661</u> 17 554	<u>30 368</u> 20 290	<u>22 321</u> 17 554	<u>25 638</u> 17 554
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 450</u> 20 513	<u>28 857</u> 17 747	<u>30 595</u> 20 513	<u>22 517</u> 17 747	<u>25 834</u> 17 747
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 291</u> 19 397	<u>29 868</u> 16 149	<u>31 656</u> 19 397	<u>21 675</u> 16 149	<u>25 966</u> 16 149

							-	-	-	-	
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 175</u> 22 739	<u>29 559</u> 27 054	<u>26 047</u> 16 313	<u>23 401</u> 16 313	<u>27 400</u> 16 313	<u>30 733</u> 19 593	<u>29 831</u> 19 593
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 411</u> 22 971	<u>29 840</u> 27 330	<u>26 216</u> 16 479	<u>23 570</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>30 936</u> 19 793	<u>30 034</u> 19 793
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 652</u> 23 208	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>31 144</u> 19 997	<u>30 242</u> 19 997
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>31 572</u> 20 418	<u>30 669</u> 20 418
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 792</u> 20 636	<u>30 890</u> 20 636
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 411</u> 22 971	<u>29 840</u> 27 330	<u>26 216</u> 16 479	<u>23 570</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>30 936</u> 19 793	<u>30 034</u> 19 793
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 652</u> 23 208	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>31 144</u> 19 997	<u>30 242</u> 19 997
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>31 355</u> 20 206	<u>30 453</u> 20 206
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 792</u> 20 636	<u>30 890</u> 20 636
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 666</u> 24 206	<u>31 332</u> 28 799	<u>27 116</u> 17 365	<u>24 470</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>32 018</u> 20 857	<u>31 115</u> 20 857
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 652</u> 23 208	<u>30 126</u> 27 611	<u>26 389</u> 16 649	<u>23 743</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>31 144</u> 19 997	<u>30 242</u> 19 997
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>31 355</u> 20 206	<u>30 453</u> 20 206
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>31 572</u> 20 418	<u>30 669</u> 20 418

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 831</u> 19 593	<u>26 734</u> 19 593	<u>27 400</u> 16 313	<u>27 400</u> 16 313	<u>27 727</u> 21 770	<u>30 733</u> 19 593	<u>27 727</u> 21 770
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 034</u> 19 793	<u>26 937</u> 19 793	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 953</u> 21 993	<u>30 936</u> 19 793	<u>27 953</u> 21 993
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 242</u> 19 997	<u>27 145</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>28 183</u> 22 219	<u>31 144</u> 19 997	<u>28 183</u> 22 219
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 669</u> 20 418	<u>27 573</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 658</u> 22 687	<u>31 572</u> 20 418	<u>28 658</u> 22 687
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 890</u> 20 636	<u>27 793</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 904</u> 22 928	<u>31 792</u> 20 636	<u>28 904</u> 22 928
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 034</u> 19 793	<u>26 937</u> 19 793	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 569</u> 16 479	<u>27 953</u> 21 993	<u>30 936</u> 19 793	<u>27 953</u> 21 993
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 242</u> 19 997	<u>27 145</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>28 183</u> 22 219	<u>31 144</u> 19 997	<u>28 183</u> 22 219
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 206	<u>27 356</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>28 418</u> 22 451	<u>31 355</u> 20 206	<u>28 418</u> 22 451
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 890</u> 20 636	<u>27 793</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 904</u> 22 928	<u>31 792</u> 20 636	<u>28 904</u> 22 928
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 115</u> 20 857	<u>28 019</u> 20 857	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>29 154</u> 23 175	<u>32 018</u> 20 857	<u>29 154</u> 23 175
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 242</u> 19 997	<u>27 145</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>27 742</u> 16 649	<u>28 183</u> 22 219	<u>31 144</u> 19 997	<u>28 183</u> 22 219
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 206	<u>27 356</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>28 418</u> 22 451	<u>31 355</u> 20 206	<u>28 418</u> 22 451
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 669</u> 20 418	<u>27 573</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 658</u> 22 687	<u>31 572</u> 20 418	<u>28 658</u> 22 687



					-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>25 515</u> 19 593	<u>27 400</u> 16 313	<u>29 660</u> 19 593	<u>21 060</u> 16 313	<u>24 376</u> 16 313
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>25 718</u> 19 793	<u>27 569</u> 16 479	<u>29 864</u> 19 793	<u>21 229</u> 16 479	<u>24 546</u> 16 479
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>25 926</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 071</u> 19 997	<u>21 402</u> 16 649	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>26 353</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 499</u> 20 418	<u>21 758</u> 16 999	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>26 574</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>30 719</u> 20 636	<u>21 942</u> 17 180	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>25 718</u> 19 793	<u>27 569</u> 16 479	<u>29 864</u> 19 793	<u>21 229</u> 16 479	<u>24 546</u> 16 479
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>25 926</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 071</u> 19 997	<u>21 402</u> 16 649	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 137</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 283</u> 20 206	<u>21 578</u> 16 822	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>26 574</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>30 719</u> 20 636	<u>21 942</u> 17 180	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>26 799</u> 20 857	<u>28 469</u> 17 365	<u>30 945</u> 20 857	<u>22 130</u> 17 365	<u>25 446</u> 17 365
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>25 926</u> 19 997	<u>27 742</u> 16 649	<u>30 071</u> 19 997	<u>21 402</u> 16 649	<u>24 718</u> 16 649
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 137</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 283</u> 20 206	<u>21 578</u> 16 822	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>26 353</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 499</u> 20 418	<u>21 758</u> 16 999	<u>25 074</u> 16 999

							-	-	-	-	
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 666</u> 24 206	<u>31 332</u> 28 799	<u>27 116</u> 17 365	<u>24 470</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>32 018</u> 20 857	<u>31 115</u> 20 857
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>26 933</u> 24 469	<u>31 650</u> 29 112	<u>27 308</u> 17 554	<u>24 662</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>32 248</u> 21 084	<u>31 346</u> 21 084
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>30 418</u> 27 899	<u>26 565</u> 16 822	<u>23 919</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>31 355</u> 20 206	<u>30 453</u> 20 206
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 148</u> 23 696	<u>30 716</u> 28 193	<u>26 745</u> 16 999	<u>24 099</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>31 572</u> 20 418	<u>30 669</u> 20 418
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 021</u> 28 493	<u>26 928</u> 17 180	<u>24 283</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>31 792</u> 20 636	<u>30 890</u> 20 636
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>26 933</u> 24 469	<u>31 650</u> 29 112	<u>27 308</u> 17 554	<u>24 662</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>32 248</u> 21 084	<u>31 346</u> 21 084
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 206</u> 24 738	<u>31 975</u> 29 432	<u>27 504</u> 17 747	<u>24 858</u> 17 747	<u>28 857</u> 17 747	<u>32 483</u> 21 316	<u>31 581</u> 21 316
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 327</u> 22 708	<u>29 883</u> 27 324	<u>30 143</u> 17 716	<u>26 363</u> 17 716	<u>31 459</u> 17 716	<u>33 250</u> 19 479	<u>32 129</u> 19 479
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 377</u> 22 938	<u>30 114</u> 27 600	<u>27 654</u> 17 895	<u>25 009</u> 17 895	<u>29 008</u> 17 895	<u>30 817</u> 19 675	<u>29 914</u> 19 675
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 615</u> 23 172	<u>30 400</u> 27 882	<u>27 840</u> 18 077	<u>25 194</u> 18 077	<u>29 193</u> 18 077	<u>31 021</u> 19 876	<u>30 118</u> 19 876
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 858</u> 23 411	<u>30 693</u> 28 169	<u>28 029</u> 18 264	<u>25 384</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>31 229</u> 20 081	<u>30 327</u> 20 081
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 359</u> 23 904	<u>31 295</u> 28 762	<u>28 420</u> 18 648	<u>25 774</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>31 658</u> 20 504	<u>30 756</u> 20 504

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 115</u> 20 857	<u>28 019</u> 20 857	<u>28 469</u> 17 365	<u>28 469</u> 17 365	<u>29 154</u> 23 175	<u>32 018</u> 20 857	<u>29 154</u> 23 175
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 346</u> 21 084	<u>28 249</u> 21 084	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>29 410</u> 23 427	<u>32 248</u> 21 084	<u>29 410</u> 23 427
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 206	<u>27 356</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>27 918</u> 16 822	<u>28 418</u> 22 451	<u>31 355</u> 20 206	<u>28 418</u> 22 451
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 669</u> 20 418	<u>27 573</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 098</u> 16 999	<u>28 658</u> 22 687	<u>31 572</u> 20 418	<u>28 658</u> 22 687
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 890</u> 20 636	<u>27 793</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 282</u> 17 180	<u>28 904</u> 22 928	<u>31 792</u> 20 636	<u>28 904</u> 22 928
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 346</u> 21 084	<u>28 249</u> 21 084	<u>28 661</u> 17 554	<u>28 661</u> 17 554	<u>29 410</u> 23 427	<u>32 248</u> 21 084	<u>29 410</u> 23 427
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 581</u> 21 316	<u>28 484</u> 21 316	<u>28 857</u> 17 747	<u>28 857</u> 17 747	<u>29 672</u> 23 684	<u>32 483</u> 21 316	<u>29 672</u> 23 684
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 129</u> 19 479	<u>28 154</u> 19 479	<u>31 459</u> 17 716	<u>31 459</u> 17 716	<u>28 573</u> 21 643	<u>33 250</u> 19 479	<u>28 573</u> 21 643
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 914</u> 19 675	<u>26 818</u> 19 675	<u>29 008</u> 17 895	<u>29 008</u> 17 895	<u>27 820</u> 21 861	<u>30 817</u> 19 675	<u>27 820</u> 21 861
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 118</u> 19 876	<u>27 022</u> 19 876	<u>29 193</u> 18 077	<u>29 193</u> 18 077	<u>28 046</u> 22 085	<u>31 021</u> 19 876	<u>28 046</u> 22 085
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 327</u> 20 081	<u>27 230</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>28 278</u> 22 312	<u>31 229</u> 20 081	<u>28 278</u> 22 312
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 504	<u>27 659</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>28 755</u> 22 782	<u>31 658</u> 20 504	<u>28 755</u> 22 782

					-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>26 799</u> 20 857	<u>28 469</u> 17 365	<u>30 945</u> 20 857	<u>22 130</u> 17 365	<u>25 446</u> 17 365
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 030</u> 21 084	<u>28 661</u> 17 554	<u>31 175</u> 21 084	<u>22 321</u> 17 554	<u>25 638</u> 17 554
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 137</u> 20 206	<u>27 918</u> 16 822	<u>30 283</u> 20 206	<u>21 578</u> 16 822	<u>24 894</u> 16 822
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>26 353</u> 20 418	<u>28 098</u> 16 999	<u>30 499</u> 20 418	<u>21 758</u> 16 999	<u>25 074</u> 16 999
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>26 574</u> 20 636	<u>28 282</u> 17 180	<u>30 719</u> 20 636	<u>21 942</u> 17 180	<u>25 258</u> 17 180
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 030</u> 21 084	<u>28 661</u> 17 554	<u>31 175</u> 21 084	<u>22 321</u> 17 554	<u>25 638</u> 17 554
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>27 265</u> 21 316	<u>28 857</u> 17 747	<u>31 410</u> 21 316	<u>22 517</u> 17 747	<u>25 834</u> 17 747
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 374</u> 19 479	<u>31 459</u> 17 716	<u>31 738</u> 19 479	<u>23 266</u> 17 716	<u>27 558</u> 17 716
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 598</u> 19 675	<u>29 008</u> 17 895	<u>29 744</u> 19 675	<u>22 668</u> 17 895	<u>25 984</u> 17 895
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 802</u> 19 876	<u>29 193</u> 18 077	<u>29 948</u> 19 876	<u>22 853</u> 18 077	<u>26 170</u> 18 077
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 011</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>30 156</u> 20 081	<u>23 043</u> 18 264	<u>26 359</u> 18 264
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 440</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>30 585</u> 20 504	<u>23 433</u> 18 648	<u>26 750</u> 18 648

							-	-	-	-	
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 617</u> 24 158	<u>31 606</u> 29 068	<u>28 621</u> 18 847	<u>25 976</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>31 880</u> 20 722	<u>30 978</u> 20 722
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 615</u> 23 172	<u>30 400</u> 27 882	<u>27 840</u> 18 077	<u>25 194</u> 18 077	<u>29 193</u> 18 077	<u>31 021</u> 19 876	<u>30 118</u> 19 876
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 858</u> 23 411	<u>30 693</u> 28 169	<u>28 029</u> 18 264	<u>25 384</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>31 229</u> 20 081	<u>30 327</u> 20 081
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 106</u> 23 655	<u>30 991</u> 28 463	<u>28 223</u> 18 454	<u>25 577</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>31 441</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 617</u> 24 158	<u>31 606</u> 29 068	<u>28 621</u> 18 847	<u>25 976</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>31 880</u> 20 722	<u>30 978</u> 20 722
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 881</u> 24 418	<u>31 924</u> 29 381	<u>28 827</u> 19 049	<u>26 182</u> 19 049	<u>30 181</u> 19 049	<u>32 106</u> 20 945	<u>31 204</u> 20 945
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 858</u> 23 411	<u>30 693</u> 28 169	<u>28 029</u> 18 264	<u>25 384</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>31 229</u> 20 081	<u>30 327</u> 20 081
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 106</u> 23 655	<u>30 991</u> 28 463	<u>28 223</u> 18 454	<u>25 577</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>31 441</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 359</u> 23 904	<u>31 295</u> 28 762	<u>28 420</u> 18 648	<u>25 774</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>31 658</u> 20 504	<u>30 756</u> 20 504
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 881</u> 24 418	<u>31 924</u> 29 381	<u>28 827</u> 19 049	<u>26 182</u> 19 049	<u>30 181</u> 19 049	<u>32 106</u> 20 945	<u>31 204</u> 20 945
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 248</u> 29 700	<u>29 038</u> 19 256	<u>26 392</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>32 338</u> 21 172	<u>31 435</u> 21 172
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 106</u> 23 655	<u>30 991</u> 28 463	<u>28 223</u> 18 454	<u>25 577</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>31 441</u> 20 290	<u>30 539</u> 20 290
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 359</u> 23 904	<u>31 295</u> 28 762	<u>28 420</u> 18 648	<u>25 774</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>31 658</u> 20 504	<u>30 756</u> 20 504

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 978</u> 20 722	<u>27 881</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 001</u> 23 024	<u>31 880</u> 20 722	<u>29 001</u> 23 024
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 118</u> 19 876	<u>27 022</u> 19 876	<u>29 193</u> 18 077	<u>29 193</u> 18 077	<u>28 046</u> 22 085	<u>31 021</u> 19 876	<u>28 046</u> 22 085
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 327</u> 20 081	<u>27 230</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>28 278</u> 22 312	<u>31 229</u> 20 081	<u>28 278</u> 22 312
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 514</u> 22 545
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 978</u> 20 722	<u>27 881</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 001</u> 23 024	<u>31 880</u> 20 722	<u>29 001</u> 23 024
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 204</u> 20 945	<u>28 107</u> 20 945	<u>30 181</u> 19 049	<u>30 181</u> 19 049	<u>29 253</u> 23 272	<u>32 106</u> 20 945	<u>29 253</u> 23 272
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 327</u> 20 081	<u>27 230</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>29 383</u> 18 264	<u>28 278</u> 22 312	<u>31 229</u> 20 081	<u>28 278</u> 22 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 514</u> 22 545
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 504	<u>27 659</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>28 755</u> 22 782	<u>31 658</u> 20 504	<u>28 755</u> 22 782
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 204</u> 20 945	<u>28 107</u> 20 945	<u>30 181</u> 19 049	<u>30 181</u> 19 049	<u>29 253</u> 23 272	<u>32 106</u> 20 945	<u>29 253</u> 23 272
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 172	<u>28 339</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>29 510</u> 23 525	<u>32 338</u> 21 172	<u>29 510</u> 23 525
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 290	<u>27 442</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>29 576</u> 18 454	<u>28 514</u> 22 545	<u>31 441</u> 20 290	<u>28 514</u> 22 545
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 756</u> 20 504	<u>27 659</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>29 773</u> 18 648	<u>28 755</u> 22 782	<u>31 658</u> 20 504	<u>28 755</u> 22 782

					-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 662</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>30 807</u> 20 722	<u>23 635</u> 18 847	<u>26 951</u> 18 847
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 802</u> 19 876	<u>29 193</u> 18 077	<u>29 948</u> 19 876	<u>22 853</u> 18 077	<u>26 170</u> 18 077
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 011</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>30 156</u> 20 081	<u>23 043</u> 18 264	<u>26 359</u> 18 264
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 223</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>30 368</u> 20 290	<u>23 236</u> 18 454	<u>26 552</u> 18 454
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 662</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>30 807</u> 20 722	<u>23 635</u> 18 847	<u>26 951</u> 18 847
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 888</u> 20 945	<u>30 181</u> 19 049	<u>31 033</u> 20 945	<u>23 841</u> 19 049	<u>27 157</u> 19 049
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 011</u> 20 081	<u>29 383</u> 18 264	<u>30 156</u> 20 081	<u>23 043</u> 18 264	<u>26 359</u> 18 264
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 223</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>30 368</u> 20 290	<u>23 236</u> 18 454	<u>26 552</u> 18 454
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 440</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>30 585</u> 20 504	<u>23 433</u> 18 648	<u>26 750</u> 18 648
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 888</u> 20 945	<u>30 181</u> 19 049	<u>31 033</u> 20 945	<u>23 841</u> 19 049	<u>27 157</u> 19 049
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 119</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>31 265</u> 21 172	<u>24 051</u> 19 256	<u>27 367</u> 19 256
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 223</u> 20 290	<u>29 576</u> 18 454	<u>30 368</u> 20 290	<u>23 236</u> 18 454	<u>26 552</u> 18 454
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 440</u> 20 504	<u>29 773</u> 18 648	<u>30 585</u> 20 504	<u>23 433</u> 18 648	<u>26 750</u> 18 648

							-	-	-	-	
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 617</u> 24 158	<u>31 606</u> 29 068	<u>28 621</u> 18 847	<u>25 976</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>31 880</u> 20 722	<u>30 978</u> 20 722
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 248</u> 29 700	<u>29 038</u> 19 256	<u>26 392</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>32 338</u> 21 172	<u>31 435</u> 21 172
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 426</u> 24 954	<u>32 580</u> 30 026	<u>29 253</u> 19 468	<u>26 607</u> 19 468	<u>30 606</u> 19 468	<u>32 574</u> 21 405	<u>31 672</u> 21 405
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 248</u> 29 700	<u>29 038</u> 19 256	<u>26 392</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>32 338</u> 21 172	<u>31 435</u> 21 172
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 426</u> 24 954	<u>32 580</u> 30 026	<u>29 253</u> 19 468	<u>26 607</u> 19 468	<u>30 606</u> 19 468	<u>32 574</u> 21 405	<u>31 672</u> 21 405
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 708</u> 25 232	<u>32 919</u> 30 360	<u>29 472</u> 19 684	<u>26 827</u> 19 684	<u>30 826</u> 19 684	<u>32 816</u> 21 643	<u>31 913</u> 21 643
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 996</u> 25 515	<u>33 265</u> 30 701	<u>29 697</u> 19 906	<u>27 052</u> 19 906	<u>31 050</u> 19 906	<u>33 063</u> 21 886	<u>32 161</u> 21 886
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 592</u> 26 102	<u>33 982</u> 31 407	<u>30 162</u> 20 363	<u>27 516</u> 20 363	<u>31 515</u> 20 363	<u>33 574</u> 22 389	<u>32 672</u> 22 389
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>26 080</u> 23 449	<u>31 440</u> 28 857	<u>31 339</u> 18 893	<u>27 559</u> 18 893	<u>32 656</u> 18 893	<u>34 075</u> 20 290	<u>32 953</u> 20 290
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 137</u> 23 686	<u>31 688</u> 29 149	<u>28 863</u> 19 084	<u>26 217</u> 19 084	<u>30 216</u> 19 084	<u>31 650</u> 20 495	<u>30 747</u> 20 495
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 383</u> 23 927	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 061</u> 19 279	<u>26 415</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>31 862</u> 20 704	<u>30 960</u> 20 704
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 889</u> 24 426	<u>32 613</u> 30 060	<u>29 469</u> 19 681	<u>26 823</u> 19 681	<u>30 822</u> 19 681	<u>32 300</u> 21 136	<u>31 398</u> 21 136



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 978</u> 20 722	<u>27 881</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 975</u> 18 847	<u>29 001</u> 23 024	<u>31 880</u> 20 722	<u>29 001</u> 23 024
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 172	<u>28 339</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>29 510</u> 23 525	<u>32 338</u> 21 172	<u>29 510</u> 23 525
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 672</u> 21 405	<u>28 575</u> 21 405	<u>30 606</u> 19 468	<u>30 606</u> 19 468	<u>29 772</u> 23 783	<u>32 574</u> 21 405	<u>29 772</u> 23 783
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 172	<u>28 339</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>30 391</u> 19 256	<u>29 510</u> 23 525	<u>32 338</u> 21 172	<u>29 510</u> 23 525
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 672</u> 21 405	<u>28 575</u> 21 405	<u>30 606</u> 19 468	<u>30 606</u> 19 468	<u>29 772</u> 23 783	<u>32 574</u> 21 405	<u>29 772</u> 23 783
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 913</u> 21 643	<u>28 817</u> 21 643	<u>30 826</u> 19 684	<u>30 826</u> 19 684	<u>30 041</u> 24 048	<u>32 816</u> 21 643	<u>30 041</u> 24 048
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 161</u> 21 886	<u>29 064</u> 21 886	<u>31 050</u> 19 906	<u>31 050</u> 19 906	<u>30 315</u> 24 318	<u>33 063</u> 21 886	<u>30 315</u> 24 318
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 672</u> 22 389	<u>29 575</u> 22 389	<u>31 515</u> 20 363	<u>31 515</u> 20 363	<u>30 883</u> 24 877	<u>33 574</u> 22 389	<u>30 883</u> 24 877
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 953</u> 20 290	<u>28 979</u> 20 290	<u>32 656</u> 18 893	<u>32 656</u> 18 893	<u>29 489</u> 22 545	<u>34 075</u> 20 290	<u>29 489</u> 22 545
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>30 747</u> 20 495	<u>27 651</u> 20 495	<u>30 216</u> 19 084	<u>30 216</u> 19 084	<u>28 745</u> 22 772	<u>31 650</u> 20 495	<u>28 745</u> 22 772
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 704	<u>27 863</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>28 981</u> 23 005	<u>31 862</u> 20 704	<u>28 981</u> 23 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>31 398</u> 21 136	<u>28 301</u> 21 136	<u>30 822</u> 19 681	<u>30 822</u> 19 681	<u>29 468</u> 23 484	<u>32 300</u> 21 136	<u>29 468</u> 23 484

					-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 662</u> 20 722	<u>29 975</u> 18 847	<u>30 807</u> 20 722	<u>23 635</u> 18 847	<u>26 951</u> 18 847
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 119</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>31 265</u> 21 172	<u>24 051</u> 19 256	<u>27 367</u> 19 256
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 356</u> 21 405	<u>30 606</u> 19 468	<u>31 501</u> 21 405	<u>24 266</u> 19 468	<u>27 582</u> 19 468
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 119</u> 21 172	<u>30 391</u> 19 256	<u>31 265</u> 21 172	<u>24 051</u> 19 256	<u>27 367</u> 19 256
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 356</u> 21 405	<u>30 606</u> 19 468	<u>31 501</u> 21 405	<u>24 266</u> 19 468	<u>27 582</u> 19 468
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 597</u> 21 643	<u>30 826</u> 19 684	<u>31 743</u> 21 643	<u>24 486</u> 19 684	<u>27 802</u> 19 684
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 845</u> 21 886	<u>31 050</u> 19 906	<u>31 990</u> 21 886	<u>24 711</u> 19 906	<u>28 027</u> 19 906
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 356</u> 22 389	<u>31 515</u> 20 363	<u>32 501</u> 22 389	<u>25 176</u> 20 363	<u>28 492</u> 20 363
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 199</u> 20 290	<u>32 656</u> 18 893	<u>32 563</u> 20 290	<u>24 463</u> 18 893	<u>28 754</u> 18 893
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 431</u> 20 495	<u>30 216</u> 19 084	<u>30 577</u> 20 495	<u>23 876</u> 19 084	<u>27 192</u> 19 084
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 644</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 789</u> 20 704	<u>24 074</u> 19 279	<u>27 390</u> 19 279
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>27 082</u> 21 136	<u>30 822</u> 19 681	<u>31 227</u> 21 136	<u>24 482</u> 19 681	<u>27 798</u> 19 681

							-	-	-	-	
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 935</u> 30 376	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 032</u> 19 888	<u>32 526</u> 21 358	<u>31 624</u> 21 358
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 137</u> 23 686	<u>31 688</u> 29 149	<u>28 863</u> 19 084	<u>26 217</u> 19 084	<u>30 216</u> 19 084	<u>31 650</u> 20 495	<u>30 747</u> 20 495
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 383</u> 23 927	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 061</u> 19 279	<u>26 415</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>31 862</u> 20 704	<u>30 960</u> 20 704
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 634</u> 24 174	<u>32 298</u> 29 750	<u>29 263</u> 19 478	<u>26 617</u> 19 478	<u>30 616</u> 19 478	<u>32 079</u> 20 918	<u>31 177</u> 20 918
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>32 935</u> 30 376	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 032</u> 19 888	<u>32 526</u> 21 358	<u>31 624</u> 21 358
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 417</u> 24 946	<u>33 263</u> 30 699	<u>29 894</u> 20 099	<u>27 248</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 855</u> 21 585
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 383</u> 23 927	<u>31 990</u> 29 446	<u>29 061</u> 19 279	<u>26 415</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>31 862</u> 20 704	<u>30 960</u> 20 704
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 634</u> 24 174	<u>32 298</u> 29 750	<u>29 263</u> 19 478	<u>26 617</u> 19 478	<u>30 616</u> 19 478	<u>32 079</u> 20 918	<u>31 177</u> 20 918
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 889</u> 24 426	<u>32 613</u> 30 060	<u>29 469</u> 19 681	<u>26 823</u> 19 681	<u>30 822</u> 19 681	<u>32 300</u> 21 136	<u>31 398</u> 21 136
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 417</u> 24 946	<u>33 263</u> 30 699	<u>29 894</u> 20 099	<u>27 248</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 855</u> 21 585
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 690</u> 25 214	<u>33 598</u> 31 029	<u>30 114</u> 20 315	<u>27 468</u> 20 315	<u>31 467</u> 20 315	<u>32 993</u> 21 817	<u>32 091</u> 21 817
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 417</u> 24 946	<u>33 263</u> 30 699	<u>29 894</u> 20 099	<u>27 248</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>32 757</u> 21 585	<u>31 855</u> 21 585
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 690</u> 25 214	<u>33 598</u> 31 029	<u>30 114</u> 20 315	<u>27 468</u> 20 315	<u>31 467</u> 20 315	<u>32 993</u> 21 817	<u>32 091</u> 21 817

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>31 624</u> 21 358	<u>28 527</u> 21 358	<u>31 032</u> 19 888	<u>31 032</u> 19 888	<u>29 719</u> 23 731	<u>32 526</u> 21 358	<u>29 719</u> 23 731
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>30 747</u> 20 495	<u>27 651</u> 20 495	<u>30 216</u> 19 084	<u>30 216</u> 19 084	<u>28 745</u> 22 772	<u>31 650</u> 20 495	<u>28 745</u> 22 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 704	<u>27 863</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>28 981</u> 23 005	<u>31 862</u> 20 704	<u>28 981</u> 23 005
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>31 177</u> 20 918	<u>28 080</u> 20 918	<u>30 616</u> 19 478	<u>30 616</u> 19 478	<u>29 222</u> 23 242	<u>32 079</u> 20 918	<u>29 222</u> 23 242
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>31 624</u> 21 358	<u>28 527</u> 21 358	<u>31 032</u> 19 888	<u>31 032</u> 19 888	<u>29 719</u> 23 731	<u>32 526</u> 21 358	<u>29 719</u> 23 731
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 855</u> 21 585	<u>28 758</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>29 976</u> 23 984	<u>32 757</u> 21 585	<u>29 976</u> 23 984
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>30 960</u> 20 704	<u>27 863</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 414</u> 19 279	<u>28 981</u> 23 005	<u>31 862</u> 20 704	<u>28 981</u> 23 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>31 177</u> 20 918	<u>28 080</u> 20 918	<u>30 616</u> 19 478	<u>30 616</u> 19 478	<u>29 222</u> 23 242	<u>32 079</u> 20 918	<u>29 222</u> 23 242
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>31 398</u> 21 136	<u>28 301</u> 21 136	<u>30 822</u> 19 681	<u>30 822</u> 19 681	<u>29 468</u> 23 484	<u>32 300</u> 21 136	<u>29 468</u> 23 484
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 855</u> 21 585	<u>28 758</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>29 976</u> 23 984	<u>32 757</u> 21 585	<u>29 976</u> 23 984
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 817	<u>28 994</u> 21 817	<u>31 467</u> 20 315	<u>31 467</u> 20 315	<u>30 238</u> 24 242	<u>32 993</u> 21 817	<u>30 238</u> 24 242
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 855</u> 21 585	<u>28 758</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 247</u> 20 099	<u>29 976</u> 23 984	<u>32 757</u> 21 585	<u>29 976</u> 23 984
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 817	<u>28 994</u> 21 817	<u>31 467</u> 20 315	<u>31 467</u> 20 315	<u>30 238</u> 24 242	<u>32 993</u> 21 817	<u>30 238</u> 24 242

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 308</u> 21 358	<u>31 032</u> 19 888	<u>31 453</u> 21 358	<u>24 693</u> 19 888	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 431</u> 20 495	<u>30 216</u> 19 084	<u>30 577</u> 20 495	<u>23 876</u> 19 084	<u>27 192</u> 19 084
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 644</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 789</u> 20 704	<u>24 074</u> 19 279	<u>27 390</u> 19 279
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 861</u> 20 918	<u>30 616</u> 19 478	<u>31 006</u> 20 918	<u>24 276</u> 19 478	<u>27 592</u> 19 478
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 308</u> 21 358	<u>31 032</u> 19 888	<u>31 453</u> 21 358	<u>24 693</u> 19 888	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 539</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 908</u> 20 099	<u>28 224</u> 20 099
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 644</u> 20 704	<u>30 414</u> 19 279	<u>30 789</u> 20 704	<u>24 074</u> 19 279	<u>27 390</u> 19 279
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 861</u> 20 918	<u>30 616</u> 19 478	<u>31 006</u> 20 918	<u>24 276</u> 19 478	<u>27 592</u> 19 478
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>27 082</u> 21 136	<u>30 822</u> 19 681	<u>31 227</u> 21 136	<u>24 482</u> 19 681	<u>27 798</u> 19 681
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 539</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 908</u> 20 099	<u>28 224</u> 20 099
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 775</u> 21 817	<u>31 467</u> 20 315	<u>31 920</u> 21 817	<u>25 127</u> 20 315	<u>28 443</u> 20 315
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 539</u> 21 585	<u>31 247</u> 20 099	<u>31 684</u> 21 585	<u>24 908</u> 20 099	<u>28 224</u> 20 099
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 775</u> 21 817	<u>31 467</u> 20 315	<u>31 920</u> 21 817	<u>25 127</u> 20 315	<u>28 443</u> 20 315

							-	-	-	-	
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 968</u> 25 488	<u>33 941</u> 31 366	<u>30 338</u> 20 536	<u>27 692</u> 20 536	<u>31 691</u> 20 536	<u>33 234</u> 22 055	<u>32 332</u> 22 055
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 253</u> 25 768	<u>34 291</u> 31 711	<u>30 567</u> 20 762	<u>27 922</u> 20 762	<u>31 921</u> 20 762	<u>33 480</u> 22 297	<u>32 578</u> 22 297
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 841</u> 26 347	<u>35 015</u> 32 424	<u>31 041</u> 21 229	<u>28 396</u> 21 229	<u>32 395</u> 21 229	<u>33 989</u> 22 798	<u>33 087</u> 22 798
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 788</u> 24 146	<u>32 998</u> 30 390	<u>31 945</u> 19 490	<u>28 166</u> 19 490	<u>33 262</u> 19 490	<u>34 899</u> 21 102	<u>33 778</u> 21 102
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 853</u> 24 390	<u>33 261</u> 30 697	<u>29 475</u> 19 687	<u>26 829</u> 19 687	<u>30 828</u> 19 687	<u>32 482</u> 21 315	<u>31 580</u> 21 315
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 639	<u>33 579</u> 31 010	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>32 703</u> 21 532	<u>31 801</u> 21 532
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 627</u> 25 152	<u>34 236</u> 31 656	<u>30 100</u> 20 302	<u>27 455</u> 20 302	<u>31 454</u> 20 302	<u>33 159</u> 21 981	<u>32 257</u> 21 981
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 25 417	<u>34 574</u> 31 990	<u>30 317</u> 20 516	<u>27 672</u> 20 516	<u>31 671</u> 20 516	<u>33 394</u> 22 212	<u>32 492</u> 22 212
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 853</u> 24 390	<u>33 261</u> 30 697	<u>29 475</u> 19 687	<u>26 829</u> 19 687	<u>30 828</u> 19 687	<u>32 482</u> 21 315	<u>31 580</u> 21 315
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 639	<u>33 579</u> 31 010	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>32 703</u> 21 532	<u>31 801</u> 21 532
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 904</u> 31 330	<u>29 888</u> 20 093	<u>27 242</u> 20 093	<u>31 241</u> 20 093	<u>32 929</u> 21 754	<u>32 027</u> 21 754
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 25 417	<u>34 574</u> 31 990	<u>30 317</u> 20 516	<u>27 672</u> 20 516	<u>31 671</u> 20 516	<u>33 394</u> 22 212	<u>32 492</u> 22 212

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>32 332</u> 22 055	<u>29 235</u> 22 055	<u>31 691</u> 20 536	<u>31 691</u> 20 536	<u>30 505</u> 24 505	<u>33 234</u> 22 055	<u>30 505</u> 24 505
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>32 578</u> 22 297	<u>29 481</u> 22 297	<u>31 921</u> 20 762	<u>31 921</u> 20 762	<u>30 779</u> 24 774	<u>33 480</u> 22 297	<u>30 779</u> 24 774
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>33 087</u> 22 798	<u>29 990</u> 22 798	<u>32 395</u> 21 229	<u>32 395</u> 21 229	<u>31 345</u> 25 331	<u>33 989</u> 22 798	<u>31 345</u> 25 331
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 778</u> 21 102	<u>29 803</u> 21 102	<u>33 262</u> 19 490	<u>33 262</u> 19 490	<u>30 405</u> 23 446	<u>34 899</u> 21 102	<u>30 405</u> 23 446
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>31 580</u> 21 315	<u>28 484</u> 21 315	<u>30 828</u> 19 687	<u>30 828</u> 19 687	<u>29 671</u> 23 683	<u>32 482</u> 21 315	<u>29 671</u> 23 683
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 801</u> 21 532	<u>28 704</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 703</u> 21 532	<u>29 916</u> 23 925
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 257</u> 21 981	<u>29 160</u> 21 981	<u>31 454</u> 20 302	<u>31 454</u> 20 302	<u>30 422</u> 24 423	<u>33 159</u> 21 981	<u>30 422</u> 24 423
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 212	<u>29 395</u> 22 212	<u>31 671</u> 20 516	<u>31 671</u> 20 516	<u>30 684</u> 24 680	<u>33 394</u> 22 212	<u>30 684</u> 24 680
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>31 580</u> 21 315	<u>28 484</u> 21 315	<u>30 828</u> 19 687	<u>30 828</u> 19 687	<u>29 671</u> 23 683	<u>32 482</u> 21 315	<u>29 671</u> 23 683
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 801</u> 21 532	<u>28 704</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 703</u> 21 532	<u>29 916</u> 23 925
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 027</u> 21 754	<u>28 930</u> 21 754	<u>31 241</u> 20 093	<u>31 241</u> 20 093	<u>30 167</u> 24 172	<u>32 929</u> 21 754	<u>30 167</u> 24 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 492</u> 22 212	<u>29 395</u> 22 212	<u>31 671</u> 20 516	<u>31 671</u> 20 516	<u>30 684</u> 24 680	<u>33 394</u> 22 212	<u>30 684</u> 24 680

					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>28 016</u> 22 055	<u>31 691</u> 20 536	<u>32 161</u> 22 055	<u>25 352</u> 20 536	<u>28 668</u> 20 536
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>28 262</u> 22 297	<u>31 921</u> 20 762	<u>32 407</u> 22 297	<u>25 581</u> 20 762	<u>28 897</u> 20 762
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 771</u> 22 798	<u>32 395</u> 21 229	<u>32 916</u> 22 798	<u>26 055</u> 21 229	<u>29 371</u> 21 229
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 023</u> 21 102	<u>33 262</u> 19 490	<u>33 388</u> 21 102	<u>25 069</u> 19 490	<u>29 360</u> 19 490
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 264</u> 21 315	<u>30 828</u> 19 687	<u>31 410</u> 21 315	<u>24 489</u> 19 687	<u>27 805</u> 19 687
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 485</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 631</u> 21 532	<u>24 693</u> 19 888	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 941</u> 21 981	<u>31 454</u> 20 302	<u>32 086</u> 21 981	<u>25 114</u> 20 302	<u>28 430</u> 20 302
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 176</u> 22 212	<u>31 671</u> 20 516	<u>32 321</u> 22 212	<u>25 331</u> 20 516	<u>28 647</u> 20 516
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 264</u> 21 315	<u>30 828</u> 19 687	<u>31 410</u> 21 315	<u>24 489</u> 19 687	<u>27 805</u> 19 687
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 485</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 631</u> 21 532	<u>24 693</u> 19 888	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 711</u> 21 754	<u>31 241</u> 20 093	<u>31 856</u> 21 754	<u>24 901</u> 20 093	<u>28 217</u> 20 093
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 176</u> 22 212	<u>31 671</u> 20 516	<u>32 321</u> 22 212	<u>25 331</u> 20 516	<u>28 647</u> 20 516



							-	-	-	-	
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 171</u> 25 687	<u>34 920</u> 32 330	<u>30 539</u> 20 734	<u>27 893</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>33 634</u> 22 449	<u>32 732</u> 22 449
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 106</u> 24 639	<u>33 579</u> 31 010	<u>29 679</u> 19 888	<u>27 034</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>32 703</u> 21 532	<u>31 801</u> 21 532
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 364</u> 24 893	<u>33 904</u> 31 330	<u>29 888</u> 20 093	<u>27 242</u> 20 093	<u>31 241</u> 20 093	<u>32 929</u> 21 754	<u>32 027</u> 21 754
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 627</u> 25 152	<u>34 236</u> 31 656	<u>30 100</u> 20 302	<u>27 455</u> 20 302	<u>31 454</u> 20 302	<u>33 159</u> 21 981	<u>32 257</u> 21 981
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 171</u> 25 687	<u>34 920</u> 32 330	<u>30 539</u> 20 734	<u>27 893</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>33 634</u> 22 449	<u>32 732</u> 22 449
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 452</u> 25 964	<u>35 273</u> 32 678	<u>30 766</u> 20 957	<u>28 120</u> 20 957	<u>32 119</u> 20 957	<u>33 880</u> 22 690	<u>32 977</u> 22 690
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 171</u> 25 687	<u>34 920</u> 32 330	<u>30 539</u> 20 734	<u>27 893</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>33 634</u> 22 449	<u>32 732</u> 22 449
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 452</u> 25 964	<u>35 273</u> 32 678	<u>30 766</u> 20 957	<u>28 120</u> 20 957	<u>32 119</u> 20 957	<u>33 880</u> 22 690	<u>32 977</u> 22 690
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 738</u> 26 246	<u>35 634</u> 33 033	<u>30 997</u> 21 185	<u>28 351</u> 21 185	<u>32 350</u> 21 185	<u>34 130</u> 22 937	<u>33 228</u> 22 937
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 031</u> 26 534	<u>36 003</u> 33 396	<u>31 234</u> 21 418	<u>28 588</u> 21 418	<u>32 587</u> 21 418	<u>34 386</u> 23 189	<u>33 484</u> 23 189
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 637</u> 27 130	<u>36 765</u> 34 146	<u>31 723</u> 21 899	<u>29 077</u> 21 899	<u>33 076</u> 21 899	<u>34 916</u> 23 710	<u>34 014</u> 23 710
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 452</u> 24 800	<u>34 739</u> 32 104	<u>33 520</u> 21 040	<u>29 741</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>35 724</u> 21 913	<u>34 602</u> 21 913

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 732</u> 22 449	<u>29 635</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 634</u> 22 449	<u>30 950</u> 24 943
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 801</u> 21 532	<u>28 704</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 033</u> 19 888	<u>29 916</u> 23 925	<u>32 703</u> 21 532	<u>29 916</u> 23 925
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 027</u> 21 754	<u>28 930</u> 21 754	<u>31 241</u> 20 093	<u>31 241</u> 20 093	<u>30 167</u> 24 172	<u>32 929</u> 21 754	<u>30 167</u> 24 172
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 257</u> 21 981	<u>29 160</u> 21 981	<u>31 454</u> 20 302	<u>31 454</u> 20 302	<u>30 422</u> 24 423	<u>33 159</u> 21 981	<u>30 422</u> 24 423
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 732</u> 22 449	<u>29 635</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 634</u> 22 449	<u>30 950</u> 24 943
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 977</u> 22 690	<u>29 881</u> 22 690	<u>32 119</u> 20 957	<u>32 119</u> 20 957	<u>31 223</u> 25 211	<u>33 880</u> 22 690	<u>31 223</u> 25 211
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 732</u> 22 449	<u>29 635</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>31 892</u> 20 734	<u>30 950</u> 24 943	<u>33 634</u> 22 449	<u>30 950</u> 24 943
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 977</u> 22 690	<u>29 881</u> 22 690	<u>32 119</u> 20 957	<u>32 119</u> 20 957	<u>31 223</u> 25 211	<u>33 880</u> 22 690	<u>31 223</u> 25 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 228</u> 22 937	<u>30 131</u> 22 937	<u>32 350</u> 21 185	<u>32 350</u> 21 185	<u>31 501</u> 25 485	<u>34 130</u> 22 937	<u>31 501</u> 25 485
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 484</u> 23 189	<u>30 387</u> 23 189	<u>32 587</u> 21 418	<u>32 587</u> 21 418	<u>31 786</u> 25 765	<u>34 386</u> 23 189	<u>31 786</u> 25 765
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 014</u> 23 710	<u>30 917</u> 23 710	<u>33 076</u> 21 899	<u>33 076</u> 21 899	<u>32 374</u> 26 344	<u>34 916</u> 23 710	<u>32 374</u> 26 344
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>34 602</u> 21 913	<u>30 628</u> 21 913	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>31 321</u> 24 348	<u>35 724</u> 21 913	<u>31 321</u> 24 348

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 416</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>32 561</u> 22 449	<u>25 553</u> 20 734	<u>28 869</u> 20 734
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 485</u> 21 532	<u>31 033</u> 19 888	<u>31 631</u> 21 532	<u>24 693</u> 19 888	<u>28 009</u> 19 888
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 711</u> 21 754	<u>31 241</u> 20 093	<u>31 856</u> 21 754	<u>24 901</u> 20 093	<u>28 217</u> 20 093
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 941</u> 21 981	<u>31 454</u> 20 302	<u>32 086</u> 21 981	<u>25 114</u> 20 302	<u>28 430</u> 20 302
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 416</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>32 561</u> 22 449	<u>25 553</u> 20 734	<u>28 869</u> 20 734
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 661</u> 22 690	<u>32 119</u> 20 957	<u>32 807</u> 22 690	<u>25 779</u> 20 957	<u>29 095</u> 20 957
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 416</u> 22 449	<u>31 892</u> 20 734	<u>32 561</u> 22 449	<u>25 553</u> 20 734	<u>28 869</u> 20 734
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 661</u> 22 690	<u>32 119</u> 20 957	<u>32 807</u> 22 690	<u>25 779</u> 20 957	<u>29 095</u> 20 957
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 912</u> 22 937	<u>32 350</u> 21 185	<u>33 057</u> 22 937	<u>26 010</u> 21 185	<u>29 327</u> 21 185
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 168</u> 23 189	<u>32 587</u> 21 418	<u>33 313</u> 23 189	<u>26 247</u> 21 418	<u>29 563</u> 21 418
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 698</u> 23 710	<u>33 076</u> 21 899	<u>33 843</u> 23 710	<u>26 736</u> 21 899	<u>30 052</u> 21 899
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 848</u> 21 913	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 212</u> 21 913	<u>26 644</u> 21 040	<u>30 936</u> 21 040

							-	-	-	-	
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 524</u> 25 050	<u>35 019</u> 32 428	<u>31 066</u> 21 253	<u>28 421</u> 21 253	<u>32 419</u> 21 253	<u>33 315</u> 22 135	<u>32 413</u> 22 135
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 049</u> 25 567	<u>35 699</u> 33 096	<u>31 511</u> 21 691	<u>28 866</u> 21 691	<u>32 865</u> 21 691	<u>33 779</u> 22 591	<u>32 877</u> 22 591
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 319</u> 25 833	<u>36 049</u> 33 441	<u>31 741</u> 21 917	<u>29 095</u> 21 917	<u>33 094</u> 21 917	<u>34 018</u> 22 826	<u>33 116</u> 22 826
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 524</u> 25 050	<u>35 019</u> 32 428	<u>31 066</u> 21 253	<u>28 421</u> 21 253	<u>32 419</u> 21 253	<u>33 315</u> 22 135	<u>32 413</u> 22 135
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 784</u> 25 306	<u>35 356</u> 32 759	<u>31 287</u> 21 470	<u>28 641</u> 21 470	<u>32 640</u> 21 470	<u>33 545</u> 22 361	<u>32 643</u> 22 361
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 319</u> 25 833	<u>36 049</u> 33 441	<u>31 741</u> 21 917	<u>29 095</u> 21 917	<u>33 094</u> 21 917	<u>34 018</u> 22 826	<u>33 116</u> 22 826
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 596</u> 26 105	<u>36 407</u> 33 793	<u>31 975</u> 22 148	<u>29 330</u> 22 148	<u>33 329</u> 22 148	<u>34 262</u> 23 067	<u>33 360</u> 23 067
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 596</u> 26 105	<u>36 407</u> 33 793	<u>31 975</u> 22 148	<u>29 330</u> 22 148	<u>33 329</u> 22 148	<u>34 262</u> 23 067	<u>33 360</u> 23 067
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 878</u> 26 383	<u>36 772</u> 34 153	<u>32 215</u> 22 383	<u>29 569</u> 22 383	<u>33 568</u> 22 383	<u>34 512</u> 23 312	<u>33 609</u> 23 312
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 460</u> 26 956	<u>37 526</u> 34 895	<u>32 709</u> 22 870	<u>30 063</u> 22 870	<u>34 062</u> 22 870	<u>35 027</u> 23 819	<u>34 124</u> 23 819
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 761</u> 27 253	<u>37 916</u> 35 279	<u>32 964</u> 23 121	<u>30 319</u> 23 121	<u>34 318</u> 23 121	<u>35 292</u> 24 081	<u>34 390</u> 24 081
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 452</u> 24 800	<u>34 739</u> 32 104	<u>33 520</u> 21 040	<u>29 741</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>35 724</u> 21 913	<u>34 602</u> 21 913

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 135	<u>29 316</u> 22 135	<u>32 419</u> 21 253	<u>32 419</u> 21 253	<u>30 596</u> 24 594	<u>33 315</u> 22 135	<u>30 596</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 877</u> 22 591	<u>29 780</u> 22 591	<u>32 865</u> 21 691	<u>32 865</u> 21 691	<u>31 111</u> 25 101	<u>33 779</u> 22 591	<u>31 111</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 826	<u>30 019</u> 22 826	<u>33 094</u> 21 917	<u>33 094</u> 21 917	<u>31 377</u> 25 363	<u>34 018</u> 22 826	<u>31 377</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 135	<u>29 316</u> 22 135	<u>32 419</u> 21 253	<u>32 419</u> 21 253	<u>30 596</u> 24 594	<u>33 315</u> 22 135	<u>30 596</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 643</u> 22 361	<u>29 546</u> 22 361	<u>32 640</u> 21 470	<u>32 640</u> 21 470	<u>30 851</u> 24 845	<u>33 545</u> 22 361	<u>30 851</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 826	<u>30 019</u> 22 826	<u>33 094</u> 21 917	<u>33 094</u> 21 917	<u>31 377</u> 25 363	<u>34 018</u> 22 826	<u>31 377</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 067	<u>30 263</u> 23 067	<u>33 329</u> 22 148	<u>33 329</u> 22 148	<u>31 648</u> 25 630	<u>34 262</u> 23 067	<u>31 648</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 360</u> 23 067	<u>30 263</u> 23 067	<u>33 329</u> 22 148	<u>33 329</u> 22 148	<u>31 648</u> 25 630	<u>34 262</u> 23 067	<u>31 648</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 609</u> 23 312	<u>30 513</u> 23 312	<u>33 568</u> 22 383	<u>33 568</u> 22 383	<u>31 925</u> 25 902	<u>34 512</u> 23 312	<u>31 925</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 124</u> 23 819	<u>31 028</u> 23 819	<u>34 062</u> 22 870	<u>34 062</u> 22 870	<u>32 497</u> 26 465	<u>35 027</u> 23 819	<u>32 497</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 390</u> 24 081	<u>31 293</u> 24 081	<u>34 318</u> 23 121	<u>34 318</u> 23 121	<u>32 793</u> 26 756	<u>35 292</u> 24 081	<u>32 793</u> 26 756
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>34 602</u> 21 913	<u>30 628</u> 21 913	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>31 321</u> 24 348	<u>35 724</u> 21 913	<u>31 321</u> 24 348

					-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 097</u> 22 135	<u>32 419</u> 21 253	<u>32 242</u> 22 135	<u>26 080</u> 21 253	<u>29 396</u> 21 253
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 561</u> 22 591	<u>32 865</u> 21 691	<u>32 706</u> 22 591	<u>26 525</u> 21 691	<u>29 841</u> 21 691
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 800</u> 22 826	<u>33 094</u> 21 917	<u>32 945</u> 22 826	<u>26 754</u> 21 917	<u>30 071</u> 21 917
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 097</u> 22 135	<u>32 419</u> 21 253	<u>32 242</u> 22 135	<u>26 080</u> 21 253	<u>29 396</u> 21 253
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 327</u> 22 361	<u>32 640</u> 21 470	<u>32 472</u> 22 361	<u>26 300</u> 21 470	<u>29 616</u> 21 470
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 800</u> 22 826	<u>33 094</u> 21 917	<u>32 945</u> 22 826	<u>26 754</u> 21 917	<u>30 071</u> 21 917
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 044</u> 23 067	<u>33 329</u> 22 148	<u>33 189</u> 23 067	<u>26 989</u> 22 148	<u>30 305</u> 22 148
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 044</u> 23 067	<u>33 329</u> 22 148	<u>33 189</u> 23 067	<u>26 989</u> 22 148	<u>30 305</u> 22 148
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 293</u> 23 312	<u>33 568</u> 22 383	<u>33 439</u> 23 312	<u>27 228</u> 22 383	<u>30 544</u> 22 383
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 808</u> 23 819	<u>34 062</u> 22 870	<u>33 954</u> 23 819	<u>27 723</u> 22 870	<u>31 039</u> 22 870
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 074</u> 24 081	<u>34 318</u> 23 121	<u>34 220</u> 24 081	<u>27 978</u> 23 121	<u>31 294</u> 23 121
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 848</u> 21 913	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 212</u> 21 913	<u>26 644</u> 21 040	<u>30 936</u> 21 040

							-	-	-	-	
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 205</u> 25 540	<u>36 021</u> 33 366	<u>35 605</u> 23 092	<u>31 825</u> 23 092	<u>36 921</u> 23 092	<u>36 549</u> 22 725	<u>35 427</u> 22 725
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 284</u> 25 798	<u>36 315</u> 33 703	<u>33 172</u> 23 325	<u>30 526</u> 23 325	<u>34 525</u> 23 325	<u>34 148</u> 22 955	<u>33 246</u> 22 955
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 824</u> 26 330	<u>37 021</u> 34 398	<u>33 660</u> 23 806	<u>31 014</u> 23 806	<u>35 013</u> 23 806	<u>34 629</u> 23 428	<u>33 727</u> 23 428
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 103</u> 26 605	<u>37 385</u> 34 756	<u>33 912</u> 24 054	<u>31 266</u> 24 054	<u>35 265</u> 24 054	<u>34 877</u> 23 672	<u>33 975</u> 23 672
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 284</u> 25 798	<u>36 315</u> 33 703	<u>33 172</u> 23 325	<u>30 526</u> 23 325	<u>34 525</u> 23 325	<u>34 148</u> 22 955	<u>33 246</u> 22 955
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 551</u> 26 062	<u>36 664</u> 34 047	<u>33 413</u> 23 563	<u>30 768</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>34 386</u> 23 189	<u>33 484</u> 23 189
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 103</u> 26 605	<u>37 385</u> 34 756	<u>33 912</u> 24 054	<u>31 266</u> 24 054	<u>35 265</u> 24 054	<u>34 877</u> 23 672	<u>33 975</u> 23 672
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 885	<u>37 757</u> 35 122	<u>34 169</u> 24 307	<u>31 524</u> 24 307	<u>35 523</u> 24 307	<u>35 130</u> 23 921	<u>34 228</u> 23 921
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 387</u> 26 885	<u>37 757</u> 35 122	<u>34 169</u> 24 307	<u>31 524</u> 24 307	<u>35 523</u> 24 307	<u>35 130</u> 23 921	<u>34 228</u> 23 921
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 678</u> 27 171	<u>38 136</u> 35 496	<u>34 432</u> 24 566	<u>31 786</u> 24 566	<u>35 785</u> 24 566	<u>35 389</u> 24 176	<u>34 487</u> 24 176
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 278</u> 27 761	<u>38 920</u> 36 267	<u>34 975</u> 25 100	<u>32 329</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 923</u> 24 701	<u>35 021</u> 24 701
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 588</u> 28 066	<u>39 325</u> 36 666	<u>35 255</u> 25 376	<u>32 609</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 199</u> 24 973	<u>35 296</u> 24 973

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 427</u> 22 725	<u>31 452</u> 22 725	<u>36 921</u> 23 092	<u>36 921</u> 23 092	<u>32 238</u> 25 250	<u>36 549</u> 22 725	<u>32 238</u> 25 250
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 246</u> 22 955	<u>30 149</u> 22 955	<u>34 525</u> 23 325	<u>34 525</u> 23 325	<u>31 521</u> 25 505	<u>34 148</u> 22 955	<u>31 521</u> 25 505
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 727</u> 23 428	<u>30 630</u> 23 428	<u>35 013</u> 23 806	<u>35 013</u> 23 806	<u>32 056</u> 26 031	<u>34 629</u> 23 428	<u>32 056</u> 26 031
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 975</u> 23 672	<u>30 878</u> 23 672	<u>35 265</u> 24 054	<u>35 265</u> 24 054	<u>32 331</u> 26 302	<u>34 877</u> 23 672	<u>32 331</u> 26 302
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 246</u> 22 955	<u>30 149</u> 22 955	<u>34 525</u> 23 325	<u>34 525</u> 23 325	<u>31 521</u> 25 505	<u>34 148</u> 22 955	<u>31 521</u> 25 505
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 484</u> 23 189	<u>30 387</u> 23 189	<u>34 767</u> 23 563	<u>34 767</u> 23 563	<u>31 786</u> 25 765	<u>34 386</u> 23 189	<u>31 786</u> 25 765
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 975</u> 23 672	<u>30 878</u> 23 672	<u>35 265</u> 24 054	<u>35 265</u> 24 054	<u>32 331</u> 26 302	<u>34 877</u> 23 672	<u>32 331</u> 26 302
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 228</u> 23 921	<u>31 131</u> 23 921	<u>35 523</u> 24 307	<u>35 523</u> 24 307	<u>32 613</u> 26 579	<u>35 130</u> 23 921	<u>32 613</u> 26 579
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 228</u> 23 921	<u>31 131</u> 23 921	<u>35 523</u> 24 307	<u>35 523</u> 24 307	<u>32 613</u> 26 579	<u>35 130</u> 23 921	<u>32 613</u> 26 579
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 487</u> 24 176	<u>31 390</u> 24 176	<u>35 785</u> 24 566	<u>35 785</u> 24 566	<u>32 900</u> 26 862	<u>35 389</u> 24 176	<u>32 900</u> 26 862
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 021</u> 24 701	<u>31 924</u> 24 701	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>33 493</u> 27 446	<u>35 923</u> 24 701	<u>33 493</u> 27 446
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 296</u> 24 973	<u>32 200</u> 24 973	<u>36 608</u> 25 376	<u>36 608</u> 25 376	<u>33 800</u> 27 747	<u>36 199</u> 24 973	<u>33 800</u> 27 747



					-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 672</u> 22 725	<u>36 921</u> 23 092	<u>35 037</u> 22 725	<u>28 728</u> 23 092	<u>33 020</u> 23 092
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 930</u> 22 955	<u>34 525</u> 23 325	<u>33 075</u> 22 955	<u>28 185</u> 23 325	<u>31 501</u> 23 325
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 411</u> 23 428	<u>35 013</u> 23 806	<u>33 556</u> 23 428	<u>28 674</u> 23 806	<u>31 990</u> 23 806
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 659</u> 23 672	<u>35 265</u> 24 054	<u>33 804</u> 23 672	<u>28 926</u> 24 054	<u>32 242</u> 24 054
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 930</u> 22 955	<u>34 525</u> 23 325	<u>33 075</u> 22 955	<u>28 185</u> 23 325	<u>31 501</u> 23 325
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 168</u> 23 189	<u>34 767</u> 23 563	<u>33 313</u> 23 189	<u>28 427</u> 23 563	<u>31 743</u> 23 563
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 659</u> 23 672	<u>35 265</u> 24 054	<u>33 804</u> 23 672	<u>28 926</u> 24 054	<u>32 242</u> 24 054
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 912</u> 23 921	<u>35 523</u> 24 307	<u>34 057</u> 23 921	<u>29 183</u> 24 307	<u>32 499</u> 24 307
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 912</u> 23 921	<u>35 523</u> 24 307	<u>34 057</u> 23 921	<u>29 183</u> 24 307	<u>32 499</u> 24 307
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 171</u> 24 176	<u>35 785</u> 24 566	<u>34 316</u> 24 176	<u>29 446</u> 24 566	<u>32 762</u> 24 566
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 705</u> 24 701	<u>36 328</u> 25 100	<u>34 850</u> 24 701	<u>29 988</u> 25 100	<u>33 304</u> 25 100
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 980</u> 24 973	<u>36 608</u> 25 376	<u>35 126</u> 24 973	<u>30 268</u> 25 376	<u>33 585</u> 25 376

							-	-	-	-	
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>28 983</u> 26 307	<u>37 377</u> 34 701	<u>36 219</u> 23 697	<u>32 440</u> 23 697	<u>37 536</u> 23 697	<u>37 241</u> 23 407	<u>36 120</u> 23 407
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 070</u> 26 572	<u>37 685</u> 35 051	<u>33 792</u> 23 936	<u>31 147</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>34 848</u> 23 643	<u>33 946</u> 23 643
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 627</u> 27 120	<u>38 419</u> 35 774	<u>34 294</u> 24 430	<u>31 648</u> 24 430	<u>35 647</u> 24 430	<u>35 343</u> 24 131	<u>34 441</u> 24 131
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 914</u> 27 403	<u>38 798</u> 36 147	<u>34 552</u> 24 684	<u>31 907</u> 24 684	<u>35 906</u> 24 684	<u>35 599</u> 24 382	<u>34 696</u> 24 382
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 070</u> 26 572	<u>37 685</u> 35 051	<u>33 792</u> 23 936	<u>31 147</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>34 848</u> 23 643	<u>33 946</u> 23 643
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 346</u> 26 844	<u>38 048</u> 35 409	<u>34 040</u> 24 180	<u>31 395</u> 24 180	<u>35 394</u> 24 180	<u>35 093</u> 23 884	<u>34 191</u> 23 884
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 914</u> 27 403	<u>38 798</u> 36 147	<u>34 552</u> 24 684	<u>31 907</u> 24 684	<u>35 906</u> 24 684	<u>35 599</u> 24 382	<u>34 696</u> 24 382
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 207</u> 27 691	<u>39 184</u> 36 527	<u>34 816</u> 24 944	<u>32 171</u> 24 944	<u>36 169</u> 24 944	<u>35 859</u> 24 639	<u>34 957</u> 24 639
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 207</u> 27 691	<u>39 184</u> 36 527	<u>34 816</u> 24 944	<u>32 171</u> 24 944	<u>36 169</u> 24 944	<u>35 859</u> 24 639	<u>34 957</u> 24 639
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 506</u> 27 986	<u>39 579</u> 36 916	<u>35 086</u> 25 209	<u>32 440</u> 25 209	<u>36 439</u> 25 209	<u>36 126</u> 24 901	<u>35 224</u> 24 901
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 124</u> 28 594	<u>40 394</u> 37 718	<u>35 643</u> 25 757	<u>32 997</u> 25 757	<u>36 996</u> 25 757	<u>36 676</u> 25 442	<u>35 773</u> 25 442
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 444</u> 28 908	<u>40 815</u> 38 133	<u>35 930</u> 26 040	<u>33 284</u> 26 040	<u>37 283</u> 26 040	<u>36 960</u> 25 722	<u>36 058</u> 25 722

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>36 120</u> 23 407	<u>32 145</u> 23 407	<u>37 536</u> 23 697	<u>37 536</u> 23 697	<u>33 007</u> 26 008	<u>37 241</u> 23 407	<u>33 007</u> 26 008
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 946</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>35 146</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>32 299</u> 26 270	<u>34 848</u> 23 643	<u>32 299</u> 26 270
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 441</u> 24 131	<u>31 344</u> 24 131	<u>35 647</u> 24 430	<u>35 647</u> 24 430	<u>32 849</u> 26 812	<u>35 343</u> 24 131	<u>32 849</u> 26 812
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 696</u> 24 382	<u>31 600</u> 24 382	<u>35 906</u> 24 684	<u>35 906</u> 24 684	<u>33 133</u> 27 091	<u>35 599</u> 24 382	<u>33 133</u> 27 091
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 946</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>35 146</u> 23 936	<u>35 146</u> 23 936	<u>32 299</u> 26 270	<u>34 848</u> 23 643	<u>32 299</u> 26 270
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 191</u> 23 884	<u>31 094</u> 23 884	<u>35 394</u> 24 180	<u>35 394</u> 24 180	<u>32 571</u> 26 538	<u>35 093</u> 23 884	<u>32 571</u> 26 538
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 696</u> 24 382	<u>31 600</u> 24 382	<u>35 906</u> 24 684	<u>35 906</u> 24 684	<u>33 133</u> 27 091	<u>35 599</u> 24 382	<u>33 133</u> 27 091
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 957</u> 24 639	<u>31 860</u> 24 639	<u>36 169</u> 24 944	<u>36 169</u> 24 944	<u>33 423</u> 27 376	<u>35 859</u> 24 639	<u>33 423</u> 27 376
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 957</u> 24 639	<u>31 860</u> 24 639	<u>36 169</u> 24 944	<u>36 169</u> 24 944	<u>33 423</u> 27 376	<u>35 859</u> 24 639	<u>33 423</u> 27 376
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 224</u> 24 901	<u>32 127</u> 24 901	<u>36 439</u> 25 209	<u>36 439</u> 25 209	<u>33 719</u> 27 668	<u>36 126</u> 24 901	<u>33 719</u> 27 668
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 773</u> 25 442	<u>32 677</u> 25 442	<u>36 996</u> 25 757	<u>36 996</u> 25 757	<u>34 330</u> 28 269	<u>36 676</u> 25 442	<u>34 330</u> 28 269
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 058</u> 25 722	<u>32 961</u> 25 722	<u>37 283</u> 26 040	<u>37 283</u> 26 040	<u>34 645</u> 28 580	<u>36 960</u> 25 722	<u>34 645</u> 28 580

					-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 365</u> 23 407	<u>37 536</u> 23 697	<u>35 729</u> 23 407	<u>29 343</u> 23 697	<u>33 634</u> 23 697
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 630</u> 23 643	<u>35 146</u> 23 936	<u>33 775</u> 23 643	<u>28 806</u> 23 936	<u>32 122</u> 23 936
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 125</u> 24 131	<u>35 647</u> 24 430	<u>34 270</u> 24 131	<u>29 307</u> 24 430	<u>32 623</u> 24 430
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 380</u> 24 382	<u>35 906</u> 24 684	<u>34 526</u> 24 382	<u>29 566</u> 24 684	<u>32 882</u> 24 684
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 630</u> 23 643	<u>35 146</u> 23 936	<u>33 775</u> 23 643	<u>28 806</u> 23 936	<u>32 122</u> 23 936
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 875</u> 23 884	<u>35 394</u> 24 180	<u>34 020</u> 23 884	<u>29 054</u> 24 180	<u>32 370</u> 24 180
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 380</u> 24 382	<u>35 906</u> 24 684	<u>34 526</u> 24 382	<u>29 566</u> 24 684	<u>32 882</u> 24 684
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 641</u> 24 639	<u>36 169</u> 24 944	<u>34 787</u> 24 639	<u>29 830</u> 24 944	<u>33 146</u> 24 944
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 641</u> 24 639	<u>36 169</u> 24 944	<u>34 787</u> 24 639	<u>29 830</u> 24 944	<u>33 146</u> 24 944
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 908</u> 24 901	<u>36 439</u> 25 209	<u>35 053</u> 24 901	<u>30 099</u> 25 209	<u>33 415</u> 25 209
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 458</u> 25 442	<u>36 996</u> 25 757	<u>35 603</u> 25 442	<u>30 656</u> 25 757	<u>33 972</u> 25 757
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 742</u> 25 722	<u>37 283</u> 26 040	<u>35 887</u> 25 722	<u>30 944</u> 26 040	<u>34 260</u> 26 040

							-	-	-	-	
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 785</u> 27 096	<u>38 788</u> 36 089	<u>37 855</u> 25 307	<u>34 075</u> 25 307	<u>39 171</u> 25 307	<u>37 955</u> 24 109	<u>36 833</u> 24 109
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 880</u> 27 370	<u>39 109</u> 36 453	<u>35 444</u> 25 562	<u>32 799</u> 25 562	<u>36 798</u> 25 562	<u>35 569</u> 24 352	<u>34 666</u> 24 352
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 934	<u>39 873</u> 37 205	<u>35 980</u> 26 089	<u>33 334</u> 26 089	<u>37 333</u> 26 089	<u>36 079</u> 24 855	<u>35 177</u> 24 855
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 749</u> 28 225	<u>40 267</u> 37 592	<u>36 256</u> 26 361	<u>33 610</u> 26 361	<u>37 609</u> 26 361	<u>36 342</u> 25 113	<u>35 440</u> 25 113
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>29 880</u> 27 370	<u>39 109</u> 36 453	<u>35 444</u> 25 562	<u>32 799</u> 25 562	<u>36 798</u> 25 562	<u>35 569</u> 24 352	<u>34 666</u> 24 352
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 164</u> 27 649	<u>39 487</u> 36 825	<u>35 709</u> 25 823	<u>33 064</u> 25 823	<u>37 063</u> 25 823	<u>35 821</u> 24 601	<u>34 919</u> 24 601
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>30 749</u> 28 225	<u>40 267</u> 37 592	<u>36 256</u> 26 361	<u>33 610</u> 26 361	<u>37 609</u> 26 361	<u>36 342</u> 25 113	<u>35 440</u> 25 113
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 051</u> 28 522	<u>40 669</u> 37 988	<u>36 538</u> 26 638	<u>33 892</u> 26 638	<u>37 891</u> 26 638	<u>36 610</u> 25 378	<u>35 708</u> 25 378
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 051</u> 28 522	<u>40 669</u> 37 988	<u>36 538</u> 26 638	<u>33 892</u> 26 638	<u>37 891</u> 26 638	<u>36 610</u> 25 378	<u>35 708</u> 25 378
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 359</u> 28 825	<u>41 079</u> 38 392	<u>36 826</u> 26 922	<u>34 180</u> 26 922	<u>38 179</u> 26 922	<u>36 885</u> 25 648	<u>35 982</u> 25 648
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>31 996</u> 29 452	<u>41 927</u> 39 227	<u>37 420</u> 27 507	<u>34 775</u> 27 507	<u>38 774</u> 27 507	<u>37 451</u> 26 205	<u>36 549</u> 26 205
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 325</u> 29 776	<u>42 365</u> 39 658	<u>37 728</u> 27 809	<u>35 082</u> 27 809	<u>39 081</u> 27 809	<u>37 744</u> 26 493	<u>36 842</u> 26 493

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 833</u> 24 109	<u>32 858</u> 24 109	<u>39 171</u> 25 307	<u>39 171</u> 25 307	<u>33 800</u> 26 788	<u>37 955</u> 24 109	<u>33 800</u> 26 788
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 666</u> 24 352	<u>31 570</u> 24 352	<u>36 798</u> 25 562	<u>36 798</u> 25 562	<u>33 100</u> 27 058	<u>35 569</u> 24 352	<u>33 100</u> 27 058
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 177</u> 24 855	<u>32 080</u> 24 855	<u>37 333</u> 26 089	<u>37 333</u> 26 089	<u>33 666</u> 27 616	<u>36 079</u> 24 855	<u>33 666</u> 27 616
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 440</u> 25 113	<u>32 343</u> 25 113	<u>37 609</u> 26 361	<u>37 609</u> 26 361	<u>33 959</u> 27 904	<u>36 342</u> 25 113	<u>33 959</u> 27 904
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 666</u> 24 352	<u>31 570</u> 24 352	<u>36 798</u> 25 562	<u>36 798</u> 25 562	<u>33 100</u> 27 058	<u>35 569</u> 24 352	<u>33 100</u> 27 058
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 919</u> 24 601	<u>31 822</u> 24 601	<u>37 063</u> 25 823	<u>37 063</u> 25 823	<u>33 380</u> 27 334	<u>35 821</u> 24 601	<u>33 380</u> 27 334
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 440</u> 25 113	<u>32 343</u> 25 113	<u>37 609</u> 26 361	<u>37 609</u> 26 361	<u>33 959</u> 27 904	<u>36 342</u> 25 113	<u>33 959</u> 27 904
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 708</u> 25 378	<u>32 611</u> 25 378	<u>37 891</u> 26 638	<u>37 891</u> 26 638	<u>34 257</u> 28 198	<u>36 610</u> 25 378	<u>34 257</u> 28 198
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 708</u> 25 378	<u>32 611</u> 25 378	<u>37 891</u> 26 638	<u>37 891</u> 26 638	<u>34 257</u> 28 198	<u>36 610</u> 25 378	<u>34 257</u> 28 198
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 982</u> 25 648	<u>32 886</u> 25 648	<u>38 179</u> 26 922	<u>38 179</u> 26 922	<u>34 562</u> 28 498	<u>36 885</u> 25 648	<u>34 562</u> 28 498
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 549</u> 26 205	<u>33 452</u> 26 205	<u>38 774</u> 27 507	<u>38 774</u> 27 507	<u>35 191</u> 29 117	<u>37 451</u> 26 205	<u>35 191</u> 29 117
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 842</u> 26 493	<u>33 745</u> 26 493	<u>39 081</u> 27 809	<u>39 081</u> 27 809	<u>35 516</u> 29 437	<u>37 744</u> 26 493	<u>35 516</u> 29 437

					-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 078</u> 24 109	<u>39 171</u> 25 307	<u>36 443</u> 24 109	<u>30 978</u> 25 307	<u>35 270</u> 25 307
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>30 350</u> 24 352	<u>36 798</u> 25 562	<u>34 496</u> 24 352	<u>30 458</u> 25 562	<u>33 774</u> 25 562
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 861</u> 24 855	<u>37 333</u> 26 089	<u>35 006</u> 24 855	<u>30 993</u> 26 089	<u>34 310</u> 26 089
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 124</u> 25 113	<u>37 609</u> 26 361	<u>35 269</u> 25 113	<u>31 269</u> 26 361	<u>34 586</u> 26 361
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>30 350</u> 24 352	<u>36 798</u> 25 562	<u>34 496</u> 24 352	<u>30 458</u> 25 562	<u>33 774</u> 25 562
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 603</u> 24 601	<u>37 063</u> 25 823	<u>34 748</u> 24 601	<u>30 723</u> 25 823	<u>34 039</u> 25 823
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 124</u> 25 113	<u>37 609</u> 26 361	<u>35 269</u> 25 113	<u>31 269</u> 26 361	<u>34 586</u> 26 361
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 392</u> 25 378	<u>37 891</u> 26 638	<u>35 537</u> 25 378	<u>31 551</u> 26 638	<u>34 868</u> 26 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 392</u> 25 378	<u>37 891</u> 26 638	<u>35 537</u> 25 378	<u>31 551</u> 26 638	<u>34 868</u> 26 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 667</u> 25 648	<u>38 179</u> 26 922	<u>35 812</u> 25 648	<u>31 839</u> 26 922	<u>35 155</u> 26 922
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>32 233</u> 26 205	<u>38 774</u> 27 507	<u>36 378</u> 26 205	<u>32 434</u> 27 507	<u>35 750</u> 27 507
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 526</u> 26 493	<u>39 081</u> 27 809	<u>36 671</u> 26 493	<u>32 741</u> 27 809	<u>36 057</u> 27 809

							-	-	-	-	
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 611</u> 27 909	<u>40 254</u> 37 532	<u>39 727</u> 27 150	<u>35 948</u> 27 150	<u>41 044</u> 27 150	<u>38 690</u> 24 832	<u>37 568</u> 24 832
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 714</u> 28 191	<u>40 591</u> 37 911	<u>37 336</u> 27 424	<u>34 690</u> 27 424	<u>38 689</u> 27 424	<u>36 311</u> 25 083	<u>35 409</u> 25 083
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 305</u> 28 772	<u>41 385</u> 38 693	<u>37 911</u> 27 990	<u>35 265</u> 27 990	<u>39 264</u> 27 990	<u>36 836</u> 25 600	<u>35 934</u> 25 600
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 609</u> 29 072	<u>41 794</u> 39 096	<u>38 207</u> 28 281	<u>35 561</u> 28 281	<u>39 560</u> 28 281	<u>37 107</u> 25 867	<u>36 205</u> 25 867
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 714</u> 28 191	<u>40 591</u> 37 911	<u>37 336</u> 27 424	<u>34 690</u> 27 424	<u>38 689</u> 27 424	<u>36 311</u> 25 083	<u>35 409</u> 25 083
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 007</u> 28 478	<u>40 984</u> 38 298	<u>37 620</u> 27 704	<u>34 975</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704	<u>36 571</u> 25 339	<u>35 669</u> 25 339
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 609</u> 29 072	<u>41 794</u> 39 096	<u>38 207</u> 28 281	<u>35 561</u> 28 281	<u>39 560</u> 28 281	<u>37 107</u> 25 867	<u>36 205</u> 25 867
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 920</u> 29 378	<u>42 212</u> 39 508	<u>38 509</u> 28 579	<u>35 864</u> 28 579	<u>39 863</u> 28 579	<u>37 384</u> 26 139	<u>36 482</u> 26 139
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 920</u> 29 378	<u>42 212</u> 39 508	<u>38 509</u> 28 579	<u>35 864</u> 28 579	<u>39 863</u> 28 579	<u>37 384</u> 26 139	<u>36 482</u> 26 139
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 690	<u>42 639</u> 39 928	<u>38 818</u> 28 883	<u>36 172</u> 28 883	<u>40 171</u> 28 883	<u>37 666</u> 26 417	<u>36 764</u> 26 417
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 894</u> 30 336	<u>43 521</u> 40 796	<u>39 456</u> 29 511	<u>36 810</u> 29 511	<u>40 809</u> 29 511	<u>38 250</u> 26 992	<u>37 348</u> 26 992
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 232</u> 30 669	<u>43 977</u> 41 244	<u>39 786</u> 29 835	<u>37 140</u> 29 835	<u>41 139</u> 29 835	<u>38 551</u> 27 288	<u>37 649</u> 27 288



					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 568</u> 24 832	<u>33 593</u> 24 832	<u>41 044</u> 27 150	<u>41 044</u> 27 150	<u>34 617</u> 27 591	<u>38 690</u> 24 832	<u>34 617</u> 27 591
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 083	<u>32 312</u> 25 083	<u>38 689</u> 27 424	<u>38 689</u> 27 424	<u>33 924</u> 27 870	<u>36 311</u> 25 083	<u>33 924</u> 27 870
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 934</u> 25 600	<u>32 837</u> 25 600	<u>39 264</u> 27 990	<u>39 264</u> 27 990	<u>34 508</u> 28 445	<u>36 836</u> 25 600	<u>34 508</u> 28 445
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 205</u> 25 867	<u>33 108</u> 25 867	<u>39 560</u> 28 281	<u>39 560</u> 28 281	<u>34 809</u> 28 741	<u>37 107</u> 25 867	<u>34 809</u> 28 741
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 083	<u>32 312</u> 25 083	<u>38 689</u> 27 424	<u>38 689</u> 27 424	<u>33 924</u> 27 870	<u>36 311</u> 25 083	<u>33 924</u> 27 870
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 669</u> 25 339	<u>32 572</u> 25 339	<u>38 974</u> 27 704	<u>38 974</u> 27 704	<u>34 213</u> 28 154	<u>36 571</u> 25 339	<u>34 213</u> 28 154
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 205</u> 25 867	<u>33 108</u> 25 867	<u>39 560</u> 28 281	<u>39 560</u> 28 281	<u>34 809</u> 28 741	<u>37 107</u> 25 867	<u>34 809</u> 28 741
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 482</u> 26 139	<u>33 385</u> 26 139	<u>39 863</u> 28 579	<u>39 863</u> 28 579	<u>35 117</u> 29 044	<u>37 384</u> 26 139	<u>35 117</u> 29 044
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 482</u> 26 139	<u>33 385</u> 26 139	<u>39 863</u> 28 579	<u>39 863</u> 28 579	<u>35 117</u> 29 044	<u>37 384</u> 26 139	<u>35 117</u> 29 044
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 764</u> 26 417	<u>33 667</u> 26 417	<u>40 171</u> 28 883	<u>40 171</u> 28 883	<u>35 430</u> 29 353	<u>37 666</u> 26 417	<u>35 430</u> 29 353
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 348</u> 26 992	<u>34 251</u> 26 992	<u>40 809</u> 29 511	<u>40 809</u> 29 511	<u>36 079</u> 29 991	<u>38 250</u> 26 992	<u>36 079</u> 29 991
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 649</u> 27 288	<u>34 552</u> 27 288	<u>41 139</u> 29 835	<u>41 139</u> 29 835	<u>36 414</u> 30 320	<u>38 551</u> 27 288	<u>36 414</u> 30 320

					-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>31 813</u> 24 832	<u>41 044</u> 27 150	<u>37 178</u> 24 832	<u>32 851</u> 27 150	<u>37 143</u> 27 150
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 093</u> 25 083	<u>38 689</u> 27 424	<u>35 238</u> 25 083	<u>32 350</u> 27 424	<u>35 666</u> 27 424
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 618</u> 25 600	<u>39 264</u> 27 990	<u>35 763</u> 25 600	<u>32 924</u> 27 990	<u>36 240</u> 27 990
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 889</u> 25 867	<u>39 560</u> 28 281	<u>36 034</u> 25 867	<u>33 220</u> 28 281	<u>36 536</u> 28 281
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>31 093</u> 25 083	<u>38 689</u> 27 424	<u>35 238</u> 25 083	<u>32 350</u> 27 424	<u>35 666</u> 27 424
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>31 353</u> 25 339	<u>38 974</u> 27 704	<u>35 498</u> 25 339	<u>32 634</u> 27 704	<u>35 950</u> 27 704
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 889</u> 25 867	<u>39 560</u> 28 281	<u>36 034</u> 25 867	<u>33 220</u> 28 281	<u>36 536</u> 28 281
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>32 166</u> 26 139	<u>39 863</u> 28 579	<u>36 311</u> 26 139	<u>33 523</u> 28 579	<u>36 839</u> 28 579
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>32 166</u> 26 139	<u>39 863</u> 28 579	<u>36 311</u> 26 139	<u>33 523</u> 28 579	<u>36 839</u> 28 579
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>32 448</u> 26 417	<u>40 171</u> 28 883	<u>36 594</u> 26 417	<u>33 832</u> 28 883	<u>37 148</u> 28 883
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>33 032</u> 26 992	<u>40 809</u> 29 511	<u>37 177</u> 26 992	<u>34 470</u> 29 511	<u>37 786</u> 29 511
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>33 333</u> 27 288	<u>41 139</u> 29 835	<u>37 478</u> 27 288	<u>34 799</u> 29 835	<u>38 115</u> 29 835



					-	-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 630</u> 16 035	<u>24 655</u> 16 035	<u>27 025</u> 13 351	<u>27 025</u> 13 351	<u>24 685</u> 17 817	<u>29 752</u> 16 035	<u>24 685</u> 17 817
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>29 444</u> 16 837	<u>25 470</u> 16 837	<u>27 703</u> 14 019	<u>27 703</u> 14 019	<u>25 590</u> 18 707	<u>30 566</u> 16 837	<u>25 590</u> 18 707
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 300</u> 17 679	<u>26 325</u> 17 679	<u>28 415</u> 14 720	<u>28 415</u> 14 720	<u>26 541</u> 19 643	<u>31 421</u> 17 679	<u>26 541</u> 19 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 116</u> 18 482	<u>27 142</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>27 448</u> 20 536	<u>32 238</u> 18 482	<u>27 448</u> 20 536
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 116</u> 18 482	<u>27 142</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>29 719</u> 16 003	<u>27 448</u> 20 536	<u>32 238</u> 18 482	<u>27 448</u> 20 536
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 933</u> 19 286	<u>27 958</u> 19 286	<u>31 310</u> 17 569	<u>31 310</u> 17 569	<u>28 355</u> 21 429	<u>33 054</u> 19 286	<u>28 355</u> 21 429
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 520</u> 19 864	<u>28 546</u> 19 864	<u>32 506</u> 18 747	<u>32 506</u> 18 747	<u>29 008</u> 22 071	<u>33 642</u> 19 864	<u>29 008</u> 22 071
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 126</u> 20 460	<u>29 151</u> 20 460	<u>33 113</u> 19 343	<u>33 113</u> 19 343	<u>29 681</u> 22 734	<u>34 248</u> 20 460	<u>29 681</u> 22 734
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 750</u> 21 074	<u>29 775</u> 21 074	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>30 374</u> 23 416	<u>34 871</u> 21 074	<u>30 374</u> 23 416
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 392</u> 21 706	<u>30 417</u> 21 706	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 688</u> 20 894	<u>31 088</u> 24 118	<u>35 514</u> 21 706	<u>31 088</u> 24 118
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 053</u> 22 357	<u>31 079</u> 22 357	<u>36 772</u> 22 945	<u>36 772</u> 22 945	<u>31 823</u> 24 842	<u>36 175</u> 22 357	<u>31 823</u> 24 842
212-102-0200	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 875</u> 16 035	<u>27 025</u> 13 351	<u>28 240</u> 16 035	<u>18 832</u> 13 351	<u>23 123</u> 13 351
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 690</u> 16 837	<u>27 703</u> 14 019	<u>29 054</u> 16 837	<u>19 510</u> 14 019	<u>23 802</u> 14 019
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>24 545</u> 17 679	<u>28 415</u> 14 720	<u>29 910</u> 17 679	<u>20 222</u> 14 720	<u>24 514</u> 14 720
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 362</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>30 726</u> 18 482	<u>21 526</u> 16 003	<u>25 817</u> 16 003
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 362</u> 18 482	<u>29 719</u> 16 003	<u>30 726</u> 18 482	<u>21 526</u> 16 003	<u>25 817</u> 16 003
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 178</u> 19 286	<u>31 310</u> 17 569	<u>31 542</u> 19 286	<u>23 117</u> 17 569	<u>27 409</u> 17 569
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>26 766</u> 19 864	<u>32 506</u> 18 747	<u>32 130</u> 19 864	<u>24 313</u> 18 747	<u>28 605</u> 18 747
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 371</u> 20 460	<u>33 113</u> 19 343	<u>32 736</u> 20 460	<u>24 920</u> 19 343	<u>29 211</u> 19 343
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 995</u> 21 074	<u>34 688</u> 20 894	<u>33 359</u> 21 074	<u>26 495</u> 20 894	<u>30 786</u> 20 894
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 637</u> 21 706	<u>34 688</u> 20 894	<u>34 002</u> 21 706	<u>26 495</u> 20 894	<u>30 786</u> 20 894
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 299</u> 22 357	<u>36 772</u> 22 945	<u>34 663</u> 22 357	<u>28 579</u> 22 945	<u>32 871</u> 22 945
212-102-0200	7473-2010	3							

							-	-	-	-	
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 353</u> 17 812	<u>24 111</u> 21 643	<u>26 345</u> 13 979	<u>22 566</u> 13 979	<u>27 662</u> 13 979	<u>29 914</u> 16 195	<u>28 793</u> 16 195
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 257</u> 18 703	<u>25 485</u> 22 996	<u>27 056</u> 14 677	<u>23 276</u> 14 677	<u>28 372</u> 14 677	<u>30 737</u> 17 005	<u>29 615</u> 17 005
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 207</u> 19 638	<u>27 775</u> 25 250	<u>27 801</u> 15 411	<u>24 022</u> 15 411	<u>29 118</u> 15 411	<u>31 601</u> 17 855	<u>30 479</u> 17 855
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 341</u> 20 753	<u>29 333</u> 26 783	<u>28 551</u> 16 149	<u>24 772</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>32 426</u> 18 667	<u>31 304</u> 18 667
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 341</u> 20 753	<u>29 333</u> 26 783	<u>28 551</u> 16 149	<u>24 772</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>32 426</u> 18 667	<u>31 304</u> 18 667
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 163</u> 21 562	<u>29 883</u> 27 324	<u>30 143</u> 17 716	<u>26 363</u> 17 716	<u>31 459</u> 17 716	<u>33 250</u> 19 479	<u>32 129</u> 19 479
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 820</u> 22 209	<u>31 440</u> 28 857	<u>31 339</u> 18 893	<u>27 559</u> 18 893	<u>32 656</u> 18 893	<u>33 844</u> 20 063	<u>32 722</u> 20 063
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 497</u> 22 875	<u>32 998</u> 30 390	<u>31 945</u> 19 490	<u>28 166</u> 19 490	<u>33 262</u> 19 490	<u>34 455</u> 20 665	<u>33 334</u> 20 665
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 194</u> 23 562	<u>34 739</u> 32 104	<u>33 520</u> 21 040	<u>29 741</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>35 085</u> 21 285	<u>33 964</u> 21 285
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 912</u> 24 268	<u>34 739</u> 32 104	<u>33 520</u> 21 040	<u>29 741</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>35 734</u> 21 923	<u>34 612</u> 21 923
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 652</u> 24 996	<u>36 021</u> 33 366	<u>35 605</u> 23 092	<u>31 825</u> 23 092	<u>36 921</u> 23 092	<u>36 402</u> 22 581	<u>35 281</u> 22 581

**212-103.**

							-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

					-	-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 793</u> 16 195	<u>24 818</u> 16 195	<u>27 662</u> 13 979	<u>27 662</u> 13 979	<u>24 866</u> 17 995	<u>29 914</u> 16 195	<u>24 866</u> 17 995
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>29 615</u> 17 005	<u>25 641</u> 17 005	<u>28 372</u> 14 677	<u>28 372</u> 14 677	<u>25 781</u> 18 895	<u>30 737</u> 17 005	<u>25 781</u> 18 895
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 479</u> 17 855	<u>26 505</u> 17 855	<u>29 118</u> 15 411	<u>29 118</u> 15 411	<u>26 740</u> 19 839	<u>31 601</u> 17 855	<u>26 740</u> 19 839
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 304</u> 18 667	<u>27 329</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>27 657</u> 20 741	<u>32 426</u> 18 667	<u>20 741</u> 20 741
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 304</u> 18 667	<u>27 329</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>29 868</u> 16 149	<u>27 657</u> 20 741	<u>32 426</u> 18 667	<u>27 657</u> 20 741
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>32 129</u> 19 479	<u>28 154</u> 19 479	<u>31 459</u> 17 716	<u>31 459</u> 17 716	<u>28 573</u> 21 643	<u>33 250</u> 19 479	<u>28 573</u> 21 643
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 722</u> 20 063	<u>28 748</u> 20 063	<u>32 656</u> 18 893	<u>32 656</u> 18 893	<u>29 233</u> 22 292	<u>33 844</u> 20 063	<u>29 233</u> 22 292
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 334</u> 20 665	<u>29 359</u> 20 665	<u>33 262</u> 19 490	<u>33 262</u> 19 490	<u>29 912</u> 22 961	<u>34 455</u> 20 665	<u>29 912</u> 22 961
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 964</u> 21 285	<u>29 989</u> 21 285	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>30 612</u> 23 650	<u>35 085</u> 21 285	<u>30 612</u> 23 650
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 612</u> 21 923	<u>30 638</u> 21 923	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 837</u> 21 040	<u>31 333</u> 24 359	<u>35 734</u> 21 923	<u>31 333</u> 24 359
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 281</u> 22 581	<u>31 306</u> 22 581	<u>36 921</u> 23 092	<u>36 921</u> 23 092	<u>32 075</u> 25 090	<u>36 402</u> 22 581	<u>32 075</u> 25 090

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 038</u> 16 195	<u>27 662</u> 13 979	<u>28 403</u> 16 195	<u>19 469</u> 13 979	<u>23 761</u> 13 979
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 861</u> 17 005	<u>28 372</u> 14 677	<u>29 225</u> 17 005	<u>20 179</u> 14 677	<u>24 471</u> 14 677
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 725</u> 17 855	<u>29 118</u> 15 411	<u>30 089</u> 17 855	<u>20 925</u> 15 411	<u>25 216</u> 15 411
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 549</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>30 914</u> 18 667	<u>21 675</u> 16 149	<u>25 966</u> 16 149
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 549</u> 18 667	<u>29 868</u> 16 149	<u>30 914</u> 18 667	<u>21 675</u> 16 149	<u>25 966</u> 16 149
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 374</u> 19 479	<u>31 459</u> 17 716	<u>31 738</u> 19 479	<u>23 266</u> 17 716	<u>27 558</u> 17 716
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>26 968</u> 20 063	<u>32 656</u> 18 893	<u>32 332</u> 20 063	<u>24 463</u> 18 893	<u>28 754</u> 18 893
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 579</u> 20 665	<u>33 262</u> 19 490	<u>32 944</u> 20 665	<u>25 069</u> 19 490	<u>29 360</u> 19 490
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 209</u> 21 285	<u>34 837</u> 21 040	<u>33 573</u> 21 285	<u>26 644</u> 21 040	<u>30 936</u> 21 040
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 858</u> 21 923	<u>34 837</u> 21 040	<u>34 222</u> 21 923	<u>26 644</u> 21 040	<u>30 936</u> 21 040
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 526</u> 22 581	<u>36 921</u> 23 092	<u>34 890</u> 22 581	<u>28 728</u> 23 092	<u>33 020</u> 23 092

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---



							-	-	-	-	
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.**  
**212-201.**

							-	-	-	-	
212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>44 054</u> 32 390	<u>41 859</u> 32 158	<u>38 236</u> 32 158	<u>36 228</u> 32 158	<u>39 141</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>42 936</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 363</u> 32 693	<u>42 153</u> 32 446	<u>38 530</u> 32 446	<u>36 522</u> 32 446	<u>39 435</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>43 230</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 207</u> 36 518	<u>44 236</u> 34 488	<u>36 624</u> 30 310	<u>34 839</u> 30 310	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488	<u>45 313</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 600</u> 37 277	<u>49 594</u> 35 302	<u>40 237</u> 30 940	<u>37 559</u> 30 940	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302	<u>51 210</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 368</u> 38 036	<u>50 516</u> 36 206	<u>40 874</u> 31 570	<u>38 197</u> 31 570	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206	<u>52 132</u> 36 206

**212-202.**

						-
--	--	--	--	--	--	---

					-	-	-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					-	-	-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>41 859</u> 32 158	<u>43 332</u> 32 158	<u>40 500</u> 32 158	<u>40 047</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>42 153</u> 32 446	<u>43 626</u> 32 446	<u>40 794</u> 32 446	<u>40 341</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>44 236</u> 34 488	<u>45 709</u> 34 488	<u>37 377</u> 30 310	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>49 594</u> 35 302	<u>51 805</u> 35 302	<u>41 366</u> 30 940	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>50 516</u> 36 206	<u>52 727</u> 36 206	<u>42 004</u> 31 570	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206

					-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3						
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>38 643</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>35 053</u> 32 158	<u>37 358</u> 32 594
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>38 937</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>35 347</u> 32 446	<u>37 682</u> 32 911
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 377</u> 30 310	<u>46 194</u> 34 488	<u>33 297</u> 30 310	<u>35 434</u> 30 310
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>41 366</u> 30 940	<u>52 532</u> 35 302	<u>35 246</u> 30 940	<u>38 452</u> 30 940
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>42 004</u> 31 570	<u>53 454</u> 36 206	<u>35 883</u> 31 570	<u>39 089</u> 31 570

					,	.	-
212-202-0100	51263-2008	3					
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449	<u>26 489</u> 24 680	
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427	<u>28 425</u> 26 578	
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444	<u>29 532</u> 27 663	
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766	<u>31 468</u> 29 561	
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155	<u>33 313</u> 31 369	
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612	<u>35 203</u> 33 223	
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143	<u>38 569</u> 36 522	

**212-3.**  
**212-301.**

					,	.
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184	

**212-4.**

**212-401.**

							-	-	-	-	
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 305</u> 17 719	<u>25 372</u> 23 058	<u>29 301</u> 18 059	<u>26 015</u> 18 059	<u>30 686</u> 18 059	<u>24 039</u> 17 500	<u>24 039</u> 17 500
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 509</u> 19 888	<u>26 075</u> 23 750	<u>29 851</u> 18 601	<u>26 565</u> 18 601	<u>31 237</u> 18 601	<u>26 216</u> 19 643	<u>26 216</u> 19 643
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 887</u> 21 244	<u>26 982</u> 24 643	<u>30 340</u> 19 083	<u>27 055</u> 19 083	<u>31 726</u> 19 083	<u>27 576</u> 20 982	<u>27 576</u> 20 982
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>26 550</u> 23 866	<u>28 252</u> 25 893	<u>31 432</u> 20 157	<u>28 146</u> 20 157	<u>32 818</u> 20 157	<u>30 207</u> 23 571	<u>30 207</u> 23 571
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 721</u> 18 445	<u>29 304</u> 26 929	<u>26 598</u> 18 685	<u>25 473</u> 18 814	<u>30 814</u> 18 814		
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 755</u> 26 036	<u>34 148</u> 31 696	<u>32 072</u> 20 787	<u>28 786</u> 20 787	<u>33 458</u> 20 787	<u>32 384</u> 25 714	<u>32 384</u> 25 714
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 602</u> 28 838	<u>35 509</u> 33 036	<u>33 126</u> 21 825	<u>29 840</u> 21 825	<u>34 512</u> 21 825	<u>35 196</u> 28 482	<u>35 196</u> 28 482
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 334</u> 22 967	<u>36 851</u> 34 357	<u>30 657</u> 22 664	<u>29 560</u> 22 821	<u>34 901</u> 22 821		
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 653</u> 30 857	<u>38 248</u> 35 731	<u>33 791</u> 22 479	<u>30 506</u> 22 479	<u>35 177</u> 22 479	<u>37 222</u> 30 476	<u>37 222</u> 30 476
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 847</u> 33 017	<u>39 700</u> 37 161	<u>34 477</u> 23 154	<u>31 191</u> 23 154	<u>35 862</u> 23 154	<u>39 390</u> 32 609	<u>39 390</u> 32 609
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 686</u> 20 062	<u>20 961</u> 16 986	<u>24 747</u> 16 870	<u>23 609</u> 16 986	<u>28 950</u> 16 986		

					-	-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 039</u> 17 500	<u>22 921</u> 17 500	<u>30 686</u> 18 059	<u>30 686</u> 18 059	<u>26 721</u> 17 500	<u>26 721</u> 17 500	<u>26 721</u> 17 500
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 216</u> 19 643	<u>25 098</u> 19 643	<u>31 237</u> 18 601	<u>31 237</u> 18 601	<u>28 898</u> 19 643	<u>28 898</u> 19 643	<u>28 898</u> 19 643
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 576</u> 20 982	<u>26 459</u> 20 982	<u>31 726</u> 19 083	<u>31 726</u> 19 083	<u>30 259</u> 20 982	<u>30 259</u> 20 982	<u>30 259</u> 20 982
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 207</u> 23 571	<u>29 090</u> 23 571	<u>32 818</u> 20 157	<u>32 818</u> 20 157	<u>32 889</u> 23 571	<u>32 889</u> 23 571	<u>32 889</u> 23 571
212-401-0105	125	3	1	2200			<u>33 305</u> 18 814	<u>32 474</u> 18 814			
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 384</u> 25 714	<u>31 267</u> 25 714	<u>33 458</u> 20 787	<u>33 458</u> 20 787	<u>35 067</u> 25 714	<u>35 067</u> 25 714	<u>35 067</u> 25 714
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 196</u> 28 482	<u>34 079</u> 28 482	<u>34 512</u> 21 825	<u>34 512</u> 21 825	<u>37 879</u> 28 482	<u>37 879</u> 28 482	<u>37 879</u> 28 482
212-401-0108	250	3	1	2200			<u>37 392</u> 22 821	<u>36 562</u> 22 821			
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 222</u> 30 476	<u>36 104</u> 30 476	<u>35 177</u> 22 479	<u>35 177</u> 22 479	<u>39 904</u> 30 476	<u>39 904</u> 30 476	<u>39 904</u> 30 476
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 390</u> 32 609	<u>38 272</u> 32 609	<u>35 862</u> 23 154	<u>35 862</u> 23 154	<u>42 072</u> 32 609	<u>42 072</u> 32 609	<u>42 072</u> 32 609
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200			<u>31 441</u> 16 986	<u>30 610</u> 16 986			

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 921</u> 17 500	<u>30 686</u> 18 059	<u>24 039</u> 17 500	<u>23 176</u> 18 059	<u>27 110</u> 18 059
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 098</u> 19 643	<u>31 237</u> 18 601	<u>26 216</u> 19 643	<u>23 727</u> 18 601	<u>27 660</u> 18 601
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 459</u> 20 982	<u>31 726</u> 19 083	<u>27 576</u> 20 982	<u>24 216</u> 19 083	<u>28 150</u> 19 083
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 090</u> 23 571	<u>32 818</u> 20 157	<u>30 207</u> 23 571	<u>25 308</u> 20 157	<u>29 242</u> 20 157
212-401-0105	125	3	1	2200		<u>29 901</u> 18 814		<u>23 319</u> 18 814	<u>26 293</u> 18 385
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 267</u> 25 714	<u>33 458</u> 20 787	<u>32 384</u> 25 714	<u>25 948</u> 20 787	<u>29 882</u> 20 787
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 079</u> 28 482	<u>34 512</u> 21 825	<u>35 196</u> 28 482	<u>27 002</u> 21 825	<u>30 936</u> 21 825
212-401-0108	250	3	1	2200		<u>33 988</u> 22 821		<u>27 406</u> 22 821	<u>30 093</u> 22 111
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 104</u> 30 476	<u>35 177</u> 22 479	<u>37 222</u> 30 476	<u>27 667</u> 22 479	<u>31 601</u> 22 479
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 272</u> 32 609	<u>35 862</u> 23 154	<u>39 390</u> 32 609	<u>28 352</u> 23 154	<u>32 286</u> 23 154
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200		<u>28 036</u> 16 986		<u>21 455</u> 16 986	<u>27 292</u> 19 365

							-	-	-	-	
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 297</u> 20 664	<u>23 750</u> 19 720	<u>27 517</u> 19 585	<u>26 398</u> 19 720	<u>31 739</u> 19 720		
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 927</u> 21 284	<u>24 347</u> 20 306	<u>28 110</u> 20 167	<u>26 995</u> 20 306	<u>32 336</u> 20 306		
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 628</u> 21 974	<u>25 343</u> 21 282	<u>29 099</u> 21 136	<u>27 991</u> 21 282	<u>33 332</u> 21 282		
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 329</u> 22 664	<u>25 942</u> 21 869	<u>29 693</u> 21 719	<u>28 590</u> 21 869	<u>33 930</u> 21 869		
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 029</u> 23 353						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 731</u> 25 029						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 102</u> 10 629	<u>15 585</u> 11 715	<u>19 408</u> 11 635	<u>18 233</u> 11 715	<u>23 574</u> 11 715		

**212-402.**

							-	-	-	-	
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 989</u> 23 108	<u>25 918</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 193</u> 22 325	<u>25 125</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160



					-	-	-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200			<u>34 230</u> 19 720	<u>33 399</u> 19 720			
212-401-0203	50	3	1	2200			<u>34 827</u> 20 306	<u>33 997</u> 20 306			
212-401-0204	75	3	1	2200			<u>35 823</u> 21 282	<u>34 992</u> 21 282			
212-401-0205	100	3	1	2200			<u>36 421</u> 21 869	<u>35 591</u> 21 869			
212-401-0206	150	3	1	2200							
212-401-0207	200	3	1	2200							
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200			<u>26 064</u> 11 715	<u>25 234</u> 11 715			

[illegible]

					-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200		<u>30 825</u> 19 720		<u>24 244</u> 19 720	<u>29 603</u> 21 631
212-401-0203	50	3	1	2200		<u>31 423</u> 20 306		<u>24 841</u> 20 306	<u>30 844</u> 22 847
212-401-0204	75	3	1	2200		<u>32 418</u> 21 282		<u>25 837</u> 21 282	<u>31 835</u> 23 819
212-401-0205	100	3	1	2200		<u>33 017</u> 21 869		<u>26 435</u> 21 869	<u>32 968</u> 24 930
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200		<u>22 660</u> 11 715		<u>16 079</u> 11 715	<u>20 725</u> 12 927

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>23 522</u> 19 173	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>22 799</u> 18 464	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160

[illegible]

					-	-	-	-	-	-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 452</u> 17 143	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 003</u> 16 703	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 004</u> 16 704	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 327</u> 17 021	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 397</u> 18 879	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>33 070</u> 28 857	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>30 329</u> 26 656	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

							-	-	-	-	
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

							-	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>24 690</u> 22 600	<u>24 920</u> 22 826	<u>25 913</u> 23 504	<u>25 913</u> 23 504	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>25 085</u> 23 087	<u>25 393</u> 23 388	<u>27 118</u> 24 686	<u>27 118</u> 24 686	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 569</u> 20 566	<u>24 482</u> 22 397	<u>24 713</u> 22 623	<u>25 636</u> 23 233	<u>25 636</u> 23 233	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>24 060</u> 22 872	<u>25 173</u> 23 173	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244
212-501-0200	1225-2019										



					-	-	-	-	-
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 913</u> 23 504	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 137</u> 23 504	<u>25 913</u> 23 504
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>27 118</u> 24 686	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 343</u> 24 686	<u>27 118</u> 24 686
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 636</u> 23 233	<u>23 607</u> 21 244	<u>24 861</u> 23 233	<u>25 636</u> 23 233
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 789</u> 24 363	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 013</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363
212-501-0200	1225-2019								



							-	-	-	-	
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>24 282</u> 22 299	<u>24 897</u> 22 902	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>24 026</u> 22 245	<u>24 948</u> 23 149	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>25 335</u> 23 233	<u>25 796</u> 23 685	<u>26 466</u> 24 047	<u>26 466</u> 24 047	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>25 819</u> 23 806	<u>26 433</u> 24 408	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 420</u> 22 600	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 420</u> 22 600	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>18 567</u> 17 843	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>21 527</u> 17 875	<u>21 244</u> 18 787
212-501-0302	, II		1	1000	<u>17 866</u> 17 156	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>20 825</u> 17 187	<u>20 506</u> 18 064
212-501-0304	, II		1	1000	<u>15 043</u> 14 388	<u>24 741</u> 21 128	<u>15 605</u> 14 579	<u>23 222</u> 21 015	<u>22 694</u> 19 257	<u>17 997</u> 14 414	<u>17 534</u> 15 150
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 339</u> 20 340	<u>23 145</u> 21 086	<u>23 376</u> 21 312	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792

					-	-	-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>21 291</u> 19 055	<u>21 291</u> 19 055	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>21 103</u> 18 870	<u>21 103</u> 18 870	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>26 466</u> 24 047	<u>26 466</u> 24 047	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>24 485</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>21 877</u> 19 633	<u>21 877</u> 19 633	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>24 485</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>21 877</u> 19 633	<u>21 877</u> 19 633	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 313</u> 17 875	<u>19 783</u> 17 875	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>23 220</u> 18 787	<u>22 359</u> 17 875	<u>22 983</u> 17 875
212-501-0302	, II		1	1000	<u>19 612</u> 17 187	<u>19 081</u> 17 187	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>22 483</u> 18 064	<u>21 658</u> 17 187	<u>22 282</u> 17 187
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 783</u> 14 414	<u>16 253</u> 14 414	<u>24 609</u> 21 015	<u>24 470</u> 21 015	<u>19 510</u> 15 150	<u>18 829</u> 14 414	<u>19 454</u> 14 414
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>21 943</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>20 918</u> 18 689	<u>20 918</u> 18 689	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>21 943</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>20 737</u> 18 511	<u>20 737</u> 18 511	<u>23 146</u> 20 792

					-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 676</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 335</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 466</u> 24 047	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 691</u> 24 047	<u>26 466</u> 24 047
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>27 757</u> 25 313	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 982</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 091</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 091</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>19 303</u> 17 875	<u>30 154</u> 27 663	<u>20 170</u> 17 875	<u>29 379</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663
212-501-0302	, II		1	1000	<u>18 602</u> 17 187	<u>30 154</u> 27 663	<u>19 469</u> 17 187	<u>29 379</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663
212-501-0304	, II		1	1000	<u>15 773</u> 14 414	<u>24 141</u> 21 015	<u>16 640</u> 14 414	<u>22 967</u> 21 015	<u>25 490</u> 23 103
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 078</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 078</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485

							-	-	-	-	
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 781</u> 19 033	<u>31 698</u> 27 948	<u>26 635</u> 24 226	<u>30 142</u> 27 800	<u>29 035</u> 25 473	<u>22 743</u> 19 068	<u>22 523</u> 20 041
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>18 717</u> 17 990	<u>29 342</u> 25 367	<u>24 973</u> 21 678	<u>24 611</u> 21 678	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 644</u> 17 990	<u>20 431</u> 17 990

**212-502.**

							-	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 183</u> 22 148	<u>24 248</u> 23 052	<u>24 709</u> 23 504	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 183</u> 22 148	<u>24 248</u> 23 052	<u>24 709</u> 23 504	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>18 604</u> 17 880	<u>21 099</u> 18 135	<u>21 879</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 225</u> 17 880	<u>21 532</u> 17 880	<u>20 318</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 878</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

					-	-	-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 530</u> 19 068	<u>20 999</u> 19 068	<u>31 529</u> 27 800	<u>31 390</u> 27 800	<u>24 499</u> 20 041	<u>23 576</u> 19 068	<u>24 200</u> 19 068
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 431</u> 17 990	<u>19 803</u> 17 990	<u>25 407</u> 21 678	<u>25 320</u> 21 678	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 991</u> 17 990

					-	-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 865</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 865</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 318</u> 17 880	<u>19 691</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 572</u> 17 880	<u>22 225</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 740</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

					-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 520</u> 19 068	<u>31 061</u> 27 800	<u>21 387</u> 19 068	<u>29 887</u> 27 800	<u>25 993</u> 23 597
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 421</u> 17 990	<u>25 146</u> 21 678	<u>20 288</u> 17 990	<u>24 361</u> 21 678	<u>24 747</u> 21 678

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>26 244</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>26 244</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 308</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>20 175</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 140</u> 17 881
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 275</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 185</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

**212-503.**

-

							-	-	-	-	
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 066</u> 27 916	<u>32 833</u> 30 683	<u>33 004</u> 30 850	<u>34 774</u> 32 192	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 203</u> 26 090	<u>30 786</u> 28 675	<u>30 946</u> 28 832	<u>32 625</u> 30 086	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 180</u> 25 087	<u>29 661</u> 27 573	<u>29 814</u> 27 723	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

**212-6.**

,

**212-601.**

-

							-	-	-		-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

**213.****213-1.**

					-	-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 669</u> 28 168	<u>29 466</u> 28 168	<u>34 774</u> 32 192	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 790</u> 26 325	<u>27 586</u> 26 325	<u>32 625</u> 30 086	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>26 553</u> 25 313	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

					-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -							
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				



					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 669</u> 28 168	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168	<u>33 998</u> 32 192	<u>34 774</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 790</u> 26 325	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325	<u>31 850</u> 30 086	<u>32 625</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>30 670</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

**213-101.**

							-	-	-	-	
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>82 522</u> 75 893	<u>92 346</u> 75 893	<u>92 547</u> 75 893	<u>88 826</u> 75 893	<u>95 362</u> 75 893	<u>86 633</u> 75 893	<u>91 340</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>82 522</u> 75 893	<u>92 346</u> 75 893	<u>92 547</u> 75 893	<u>88 826</u> 75 893	<u>95 362</u> 75 893	<u>86 633</u> 75 893	<u>91 340</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>87 126</u> 80 357	<u>99 966</u> 80 357	<u>94 134</u> 80 357	<u>91 226</u> 80 357	<u>96 648</u> 80 357	<u>101 977</u> 80 357	<u>95 944</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>87 126</u> 80 357	<u>99 966</u> 80 357	<u>94 134</u> 80 357	<u>91 226</u> 80 357	<u>96 648</u> 80 357	<u>101 977</u> 80 357	<u>95 944</u> 80 357
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>83 232</u> 71 429	<u>80 761</u> 71 429	<u>85 368</u> 71 429	<u>89 896</u> 71 429	<u>84 770</u> 71 429
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>83 232</u> 71 429	<u>80 761</u> 71 429	<u>85 368</u> 71 429	<u>89 896</u> 71 429	<u>84 770</u> 71 429
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>77 279</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>83 232</u> 71 429	<u>80 761</u> 71 429	<u>85 368</u> 71 429	<u>89 896</u> 71 429	<u>84 770</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>86 487</u> 80 357	<u>106 603</u> 89 286	<u>101 648</u> 89 286	<u>99 178</u> 89 286	<u>103 784</u> 89 286	<u>99 104</u> 80 357	<u>93 978</u> 80 357
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>86 487</u> 80 357	<u>106 603</u> 89 286	<u>101 648</u> 89 286	<u>99 178</u> 89 286	<u>103 784</u> 89 286	<u>99 104</u> 80 357	<u>93 978</u> 80 357

					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 033</u> 75 893	<u>86 970</u> 75 893	<u>95 362</u> 75 893	<u>90 536</u> 75 893	<u>102 439</u> 75 893	<u>100 506</u> 75 893	<u>100 600</u> 94 285
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>90 033</u> 75 893	<u>86 970</u> 75 893	<u>95 362</u> 75 893	<u>90 536</u> 75 893	<u>102 439</u> 75 893	<u>100 506</u> 75 893	<u>100 600</u> 94 285
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>94 637</u> 80 357	<u>91 574</u> 80 357	<u>99 966</u> 80 357	<u>98 961</u> 80 357	<u>107 043</u> 80 357	<u>105 110</u> 80 357	<u>105 204</u> 98 749
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>94 637</u> 80 357	<u>91 574</u> 80 357	<u>99 966</u> 80 357	<u>98 961</u> 80 357	<u>107 043</u> 80 357	<u>105 110</u> 80 357	<u>105 204</u> 98 749
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>83 659</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>87 333</u> 71 429	<u>94 200</u> 71 429	<u>92 557</u> 71 429	<u>90 179</u> 84 671
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>83 659</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>87 333</u> 71 429	<u>94 200</u> 71 429	<u>92 557</u> 71 429	<u>90 179</u> 84 671
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>83 659</u> 71 429	<u>81 057</u> 71 429	<u>88 187</u> 71 429	<u>87 333</u> 71 429	<u>94 200</u> 71 429	<u>92 557</u> 71 429	<u>90 179</u> 84 671
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>92 867</u> 80 357	<u>90 265</u> 80 357	<u>106 603</u> 89 286	<u>105 749</u> 89 286	<u>103 408</u> 80 357	<u>101 765</u> 80 357	<u>99 387</u> 93 599
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>92 867</u> 80 357	<u>90 265</u> 80 357	<u>106 603</u> 89 286	<u>105 749</u> 89 286	<u>103 408</u> 80 357	<u>101 765</u> 80 357	<u>99 387</u> 93 599

					-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>85 423</u> 75 893	<u>96 368</u> 75 893	<u>89 870</u> 75 893	<u>88 710</u> 75 893	<u>89 228</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>85 423</u> 75 893	<u>96 368</u> 75 893	<u>89 870</u> 75 893	<u>88 710</u> 75 893	<u>89 228</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>90 027</u> 80 357	<u>95 743</u> 80 357	<u>94 474</u> 80 357	<u>88 453</u> 80 357	<u>92 038</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>90 027</u> 80 357	<u>95 743</u> 80 357	<u>94 474</u> 80 357	<u>88 453</u> 80 357	<u>92 038</u> 80 357
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>79 743</u> 71 429	<u>84 599</u> 71 429	<u>83 521</u> 71 429	<u>78 406</u> 71 429	<u>81 451</u> 71 429
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>79 743</u> 71 429	<u>84 599</u> 71 429	<u>83 521</u> 71 429	<u>78 406</u> 71 429	<u>81 451</u> 71 429
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>79 743</u> 71 429	<u>84 599</u> 71 429	<u>83 521</u> 71 429	<u>78 406</u> 71 429	<u>81 451</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>88 951</u> 80 357	<u>103 015</u> 89 286	<u>92 729</u> 80 357	<u>96 822</u> 89 286	<u>99 868</u> 89 286
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>88 951</u> 80 357	<u>103 015</u> 89 286	<u>92 729</u> 80 357	<u>96 822</u> 89 286	<u>99 868</u> 89 286

							-	-	-	-	
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>90 170</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>102 787</u> 83 929	<u>97 661</u> 83 929
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>90 170</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>102 787</u> 83 929	<u>97 661</u> 83 929
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>90 170</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>102 787</u> 83 929	<u>97 661</u> 83 929
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 170</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>105 332</u> 92 857	<u>102 861</u> 92 857	<u>107 467</u> 92 857	<u>102 787</u> 83 929	<u>97 661</u> 83 929
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357	<u>94 965</u> 80 357
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357	<u>94 965</u> 80 357
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357	<u>94 965</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357	<u>94 965</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>86 808</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>93 291</u> 80 357	<u>90 600</u> 80 357	<u>95 616</u> 80 357	<u>100 547</u> 80 357	<u>94 965</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>97 858</u> 91 071	<u>121 706</u> 102 679	<u>116 311</u> 102 679	<u>113 620</u> 102 679	<u>118 636</u> 102 679	<u>111 596</u> 91 071	<u>106 015</u> 91 071
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>97 858</u> 91 071	<u>121 706</u> 102 679	<u>116 311</u> 102 679	<u>113 620</u> 102 679	<u>118 636</u> 102 679	<u>111 596</u> 91 071	<u>106 015</u> 91 071

					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>96 551</u> 83 929	<u>93 948</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>109 432</u> 92 857	<u>107 091</u> 83 929	<u>105 448</u> 83 929	<u>103 071</u> 97 171
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>96 551</u> 83 929	<u>93 948</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>109 432</u> 92 857	<u>107 091</u> 83 929	<u>105 448</u> 83 929	<u>103 071</u> 97 171
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>96 551</u> 83 929	<u>93 948</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>109 432</u> 92 857	<u>107 091</u> 83 929	<u>105 448</u> 83 929	<u>103 071</u> 97 171
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>96 551</u> 83 929	<u>93 948</u> 83 929	<u>110 286</u> 92 857	<u>109 432</u> 92 857	<u>107 091</u> 83 929	<u>105 448</u> 83 929	<u>103 071</u> 97 171
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>93 756</u> 80 357	<u>90 922</u> 80 357	<u>98 686</u> 80 357	<u>97 756</u> 80 357	<u>105 233</u> 80 357	<u>103 445</u> 80 357	<u>100 855</u> 94 776
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>104 806</u> 91 071	<u>101 972</u> 91 071	<u>121 706</u> 102 679	<u>120 776</u> 102 679	<u>116 283</u> 91 071	<u>114 494</u> 91 071	<u>111 905</u> 105 491
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>104 806</u> 91 071	<u>101 972</u> 91 071	<u>121 706</u> 102 679	<u>120 776</u> 102 679	<u>116 283</u> 91 071	<u>114 494</u> 91 071	<u>111 905</u> 105 491

					-	-	-	-	-
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>92 634</u> 83 929	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 413</u> 83 929	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>92 634</u> 83 929	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 413</u> 83 929	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>92 634</u> 83 929	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 413</u> 83 929	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>92 634</u> 83 929	<u>106 698</u> 92 857	<u>96 413</u> 83 929	<u>100 505</u> 92 857	<u>103 551</u> 92 857
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>89 491</u> 80 357	<u>94 779</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>88 035</u> 80 357	<u>91 352</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>100 541</u> 91 071	<u>117 799</u> 102 679	<u>104 655</u> 91 071	<u>111 055</u> 102 679	<u>114 372</u> 102 679
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>100 541</u> 91 071	<u>117 799</u> 102 679	<u>104 655</u> 91 071	<u>111 055</u> 102 679	<u>114 372</u> 102 679

							-	-	-	-	
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>104 303</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>118 042</u> 97 321	<u>112 460</u> 97 321
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>104 303</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>118 042</u> 97 321	<u>112 460</u> 97 321
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>104 303</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>122 757</u> 108 929	<u>120 066</u> 108 929	<u>125 082</u> 108 929	<u>118 042</u> 97 321	<u>112 460</u> 97 321

**213-102.**

213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>111 338</u> 102 679
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>112 719</u> 104 018
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>115 942</u> 107 143
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>119 257</u> 110 357
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>122 387</u> 113 393



					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>111 251</u> 97 321	<u>108 418</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>127 222</u> 108 929	<u>122 729</u> 97 321	<u>120 940</u> 97 321	<u>118 351</u> 111 741
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>111 251</u> 97 321	<u>108 418</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>127 222</u> 108 929	<u>122 729</u> 97 321	<u>120 940</u> 97 321	<u>118 351</u> 111 741
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>111 251</u> 97 321	<u>108 418</u> 97 321	<u>128 152</u> 108 929	<u>127 222</u> 108 929	<u>122 729</u> 97 321	<u>120 940</u> 97 321	<u>118 351</u> 111 741

				,	-	-	-	-	-
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>106 986</u> 97 321	<u>124 245</u> 108 929	<u>111 101</u> 97 321	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>106 986</u> 97 321	<u>124 245</u> 108 929	<u>111 101</u> 97 321	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>106 986</u> 97 321	<u>124 245</u> 108 929	<u>111 101</u> 97 321	<u>117 501</u> 108 929	<u>120 817</u> 108 929

**213-104.**

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

**213-2.****213-201.**

							-	-	-	-	
213-201-0100	530-2012	3									
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600

					-	-	-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3									
213-201-0101	100	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600

					-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3							
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600

							-	-	-	-	
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600

**213-3.**  
**213-301.**

							-	-	-	-	
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 382</u> 29 464	<u>34 517</u> 28 304	<u>32 523</u> 28 304	<u>31 662</u> 28 304	<u>33 267</u> 28 304	<u>32 635</u> 30 679	<u>34 315</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 903</u> 22 321	<u>29 936</u> 24 107	<u>27 906</u> 24 107	<u>26 851</u> 24 107	<u>28 413</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 050</u> 22 321						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 867</u> 22 321						

					-	-	-	-	-	-	-
213-201-0102	125	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600

					-	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 511</u> 30 558	<u>32 962</u> 29 464	<u>34 279</u> 28 304	<u>33 981</u> 28 304	<u>33 078</u> 31 108	<u>32 901</u> 30 937	<u>33 451</u> 31 470
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 175</u> 24 107	<u>28 921</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							

					-	-	-	-	-
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600

					-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 504</u> 29 464	<u>32 999</u> 28 304	<u>33 482</u> 29 464	<u>30 841</u> 28 304	<u>31 903</u> 28 304
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>28 109</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>26 201</u> 24 107	<u>27 135</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					



				,	.	.	-	-	-	-	
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>22 282</u> 21 131						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>22 326</u> 21 131						

**213-302.**

				,	.	.	-	-	-	-	
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>557</u> 414	<u>545</u> 436	<u>512</u> 436	<u>496</u> 436	<u>527</u> 436	<u>557</u> 414	<u>533</u> 407
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>367</u> 282						
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>600</u> 455	<u>606</u> 495	<u>573</u> 495	<u>557</u> 495	<u>587</u> 495	<u>600</u> 455	<u>575</u> 447

**213-304.**

				,	.	.	-	-	-	-	
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--

					-	-	-	-	-	-	-
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660							

					-	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>536</u> 414	<u>547</u> 414	<u>545</u> 436	<u>539</u> 436	<u>557</u> 414	<u>557</u> 414	<u>557</u> 414
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1							
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>578</u> 455	<u>589</u> 455	<u>606</u> 495	<u>600</u> 495	<u>600</u> 455	<u>600</u> 455	<u>600</u> 455

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
213-301-0300	( )	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

				,	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>557</u> 414	<u>521</u> 436	<u>557</u> 414	<u>481</u> 436	<u>501</u> 436
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1					
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>600</u> 455	<u>582</u> 495	<u>600</u> 455	<u>541</u> 495	<u>561</u> 495

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>370</u> 281	<u>434</u> 321	<u>399</u> 321	<u>381</u> 321	<u>414</u> 321	<u>414</u> 281	<u>336</u> 259	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>461</u> 370	<u>524</u> 409	<u>489</u> 409	<u>472</u> 409	<u>504</u> 409	<u>505</u> 370	<u>438</u> 357	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>208</u> 165	<u>253</u> 198	<u>236</u> 198	<u>228</u> 198	<u>243</u> 198	<u>229</u> 165	<u>189</u> 152	
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>280</u> 208	<u>314</u> 257	<u>297</u> 257	<u>289</u> 257	<u>304</u> 257	<u>280</u> 208	<u>275</u> 211	
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>365</u> 241							
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31	<u>454</u> 328							

**213-305.**

					,	.	.	-	-	-	-	
213-305-0100	945-92	.										
213-305-0102	188 , 390 190 50	.	2	9	<u>427</u> 350	<u>409</u> 350	<u>393</u> 350	<u>385</u> 350	<u>400</u> 350	<u>427</u> 350	<u>408</u> 341	

					-	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>383</u> 281	<u>378</u> 281	<u>434</u> 321	<u>428</u> 321	<u>429</u> 281	<u>417</u> 281	<u>429</u> 281
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>474</u> 370	<u>469</u> 370	<u>524</u> 409	<u>518</u> 409	<u>520</u> 370	<u>508</u> 370	<u>520</u> 370
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>214</u> 165	<u>212</u> 165	<u>253</u> 198	<u>250</u> 198	<u>236</u> 165	<u>231</u> 165	<u>236</u> 165
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>269</u> 208	<u>275</u> 208	<u>314</u> 257	<u>311</u> 257	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31		<u>352</u> 220					
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31		<u>433</u> 300					

					-	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.									
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>416</u> 350	<u>421</u> 350	<u>409</u> 350	<u>407</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350

					-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>378</u> 281	<u>408</u> 321	<u>392</u> 281	<u>365</u> 321	<u>386</u> 321
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>470</u> 370	<u>499</u> 409	<u>483</u> 370	<u>455</u> 409	<u>477</u> 409
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>212</u> 165	<u>241</u> 198	<u>219</u> 165	<u>220</u> 198	<u>230</u> 198
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>280</u> 208	<u>302</u> 257	<u>280</u> 208	<u>281</u> 257	<u>291</u> 257
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>341</u> 220		<u>369</u> 220		
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31	<u>423</u> 300		<u>451</u> 300		

					-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>427</u> 350	<u>397</u> 350	<u>427</u> 350	<u>377</u> 350	<u>387</u> 350

**213-306.**

							-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{3\,107}{2\,988}$	$\frac{3\,093}{2\,988}$	$\frac{3\,086}{2\,988}$	$\frac{3\,099}{2\,988}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,833}{2\,716}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{3\,111}{2\,988}$	$\frac{3\,096}{2\,988}$	$\frac{3\,088}{2\,988}$	$\frac{3\,103}{2\,988}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,837}{2\,716}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,208}{3\,081}$						
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,370}{3\,234}$						
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,730}{3\,561}$						
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,196}{4\,013}$						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,814}{3\,632}$						
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,997}{3\,855}$	$\frac{3\,983}{3\,855}$	$\frac{3\,976}{3\,855}$	$\frac{3\,989}{3\,855}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,643}{3\,505}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{4\,001}{3\,855}$	$\frac{3\,986}{3\,855}$	$\frac{3\,978}{3\,855}$	$\frac{3\,992}{3\,855}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,648}{3\,505}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,628}{3\,492}$						
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,811}{3\,667}$						
213-306-0112	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,212}{4\,034}$						

					-	-	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,837}{2\,716}$	$\frac{3\,107}{2\,988}$	$\frac{3\,105}{2\,988}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,843}{2\,716}$	$\frac{3\,111}{2\,988}$	$\frac{3\,109}{2\,988}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6							
213-306-0105	90 ,	2	1	16							
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9							
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8							
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,648}{3\,505}$	$\frac{3\,997}{3\,855}$	$\frac{3\,994}{3\,855}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,653}{3\,505}$	$\frac{4\,001}{3\,855}$	$\frac{3\,998}{3\,855}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7							
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6							
213-306-0112	90 ,	2	1	16							



					-	-	-	-	
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,097}{2\,988}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{3\,080}{2\,988}$	$\frac{3\,088}{2\,988}$	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,100}{2\,988}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{3\,081}{2\,988}$	$\frac{3\,091}{2\,988}$	$\frac{2\,860}{2\,750}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,987}{3\,855}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,970}{3\,855}$	$\frac{3\,978}{3\,855}$	
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,990}{3\,855}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,971}{3\,855}$	$\frac{3\,980}{3\,855}$	$\frac{3\,675}{3\,549}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					

							-	-	-	-	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	<u>4 449</u> 4 260						
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	<u>5 764</u> 5 544						

**213-307.**

							-	-	-	-	
213-307-0100	13015-2012	3									
213-307-0101		3	1	2400	<u>55 499</u> 39 682	<u>55 173</u> 43 156	<u>51 459</u> 43 156	<u>49 607</u> 43 156	<u>53 060</u> 43 156	<u>55 499</u> 39 682	<u>53 057</u> 38 769
213-307-0102		3	1	2400	<u>63 358</u> 47 340	<u>64 102</u> 51 857	<u>60 388</u> 51 857	<u>58 536</u> 51 857	<u>61 989</u> 51 857	<u>63 358</u> 47 340	<u>61 146</u> 46 699

**213-309.**

							-	-	-	-	
213-309-0100	19222-84	3									
213-309-0103	1,0	3	1	450	<u>31 022</u> 30 098						
213-309-0200	19222-84	3									



					-	-	-	-	
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

					-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>55 499</u> 39 682	<u>52 483</u> 43 156	<u>55 499</u> 39 682	<u>47 841</u> 43 156	<u>50 124</u> 43 156
213-307-0102		3	1	2400	<u>63 358</u> 47 340	<u>61 412</u> 51 857	<u>63 358</u> 47 340	<u>56 770</u> 51 857	<u>59 053</u> 51 857

					-	-	-	-	-
213-309-0100	19222-84	3							
213-309-0103	1,0	3	1	450					
213-309-0200	19222-84	3							

							-	-	-	-	
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>44 543</u> 42 857	<u>47 372</u> 43 393	<u>46 081</u> 43 393	<u>45 480</u> 43 393	<u>46 392</u> 43 393	<u>47 216</u> 43 393	<u>46 127</u> 43 393

22.

221.

221-1.

221-101.

							-	-	-	-	
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>8 240</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 553</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798	<u>9 461</u> 7 798	<u>8 906</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400		<u>14 371</u> 13 761	<u>14 080</u> 13 473	<u>13 754</u> 12 727	<u>14 117</u> 13 509	<u>14 299</u> 13 689	
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>7 035</u> 6 696	<u>7 068</u> 6 729	<u>6 903</u> 6 566	<u>6 722</u> 6 142	<u>6 924</u> 6 586	<u>7 027</u> 6 689	
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>7 032</u> 6 696	<u>7 239</u> 6 901	<u>7 075</u> 6 739	<u>6 896</u> 6 319	<u>7 095</u> 6 759	<u>7 198</u> 6 860	

8.04-08-2023

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>46 127</u> 43 393	<u>45 567</u> 43 393	<u>46 905</u> 43 393	<u>46 750</u> 43 393	<u>48 591</u> 43 393	<u>48 069</u> 43 393	<u>48 741</u> 43 393

				,	-	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 620</u> 7 798	<u>10 314</u> 7 798	<u>10 923</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798
221-101-0105	400 19804-2012		1	400			<u>14 679</u> 12 727	<u>14 117</u> 13 509	<u>14 553</u> 13 941	<u>14 444</u> 13 833	<u>14 771</u> 14 156
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232			<u>7 259</u> 6 142	<u>6 924</u> 6 586	<u>7 172</u> 6 832	<u>7 110</u> 6 770	<u>7 296</u> 6 954
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229			<u>7 425</u> 6 319	<u>7 095</u> 6 759	<u>7 341</u> 7 002	<u>7 280</u> 6 941	<u>7 463</u> 7 123

					-	-	-	-	-
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>45 287</u> 43 393	<u>46 252</u> 43 393	<u>46 003</u> 43 393	<u>45 082</u> 43 393	<u>45 654</u> 43 393

					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>8 478</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 842</u> 7 798	<u>10 543</u> 7 798	<u>9 781</u> 7 798
221-101-0105	19804-2012 400		1	400		<u>14 226</u> 12 727		<u>13 463</u> 12 727	<u>13 839</u> 12 727
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>7 211</u> 6 696	<u>6 997</u> 6 142	<u>7 412</u> 6 696	<u>6 554</u> 6 142	<u>6 772</u> 6 142
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>7 206</u> 6 696	<u>7 166</u> 6 319	<u>7 403</u> 6 696	<u>6 729</u> 6 319	<u>6 944</u> 6 319

					,	.	.	-	-	-	-	
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	<u>7 030</u> 6 696	<u>7 493</u> 7 154	<u>7 330</u> 6 992	<u>7 151</u> 6 574	<u>7 351</u> 7 013	<u>7 453</u> 7 113		
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228		<u>8 132</u> 7 785	<u>7 969</u> 7 624	<u>7 790</u> 7 205	<u>7 990</u> 7 644	<u>8 092</u> 7 745		

**221-102.**

					,	.	.	-	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>48 786</u> 45 503	<u>56 985</u> 53 606	<u>55 264</u> 51 904	<u>53 428</u> 47 485	<u>55 478</u> 52 117	<u>56 555</u> 53 181	<u>52 862</u> 47 870	

**221-103.**

					,	.	.	-	-	-	-	
221-103-0200	28737-90	3										





					-	-	-	-	-
221-101-0113	19804-2012, 300 7-8		1	228	$\frac{7\,204}{6\,696}$	$\frac{7\,420}{6\,574}$	$\frac{7\,401}{6\,696}$	$\frac{6\,986}{6\,574}$	$\frac{7\,199}{6\,574}$
221-101-0114	19804-2012, 300 9		1	228		$\frac{8\,059}{7\,205}$		$\frac{7\,624}{7\,205}$	$\frac{7\,838}{7\,205}$

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	$\frac{50\,651}{45\,503}$	$\frac{56\,333}{47\,485}$	$\frac{52\,776}{45\,503}$	$\frac{51\,644}{47\,485}$	$\frac{53\,972}{47\,506}$

					-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							

							-	-	-	-	
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>131 174</u> 109 831	<u>119 082</u> 114 895	<u>117 277</u> 113 111	<u>115 292</u> 108 475	<u>117 502</u> 113 333	<u>118 632</u> 114 450	<u>126 233</u> 109 831
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>131 115</u> 109 832	<u>119 073</u> 114 894	<u>117 267</u> 113 110	<u>115 275</u> 108 476	<u>117 493</u> 113 333	<u>118 622</u> 114 449	<u>126 189</u> 109 832

**221-104.**

							-	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	1,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>79 993</u> 76 837	<u>92 726</u> 76 837	<u>90 759</u> 76 837	<u>100 592</u> 76 837	<u>97 410</u> 76 837	<u>89 861</u> 76 837	<u>85 951</u> 76 837
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2504							<u>88 605</u> 83 107
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>111 280</u> 90 840	<u>98 869</u> 94 942	<u>97 073</u> 93 168	<u>95 093</u> 88 557	<u>97 297</u> 93 389	<u>98 421</u> 94 499	<u>77 295</u> 71 931

**222.****222-1.**

					-	-	-	-	-	-	-
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>124 998</u> 109 831	<u>126 851</u> 109 831	<u>121 129</u> 108 475	<u>117 502</u> 113 333	<u>120 212</u> 116 011	<u>119 536</u> 115 343	<u>121 565</u> 117 348
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>124 958</u> 109 832	<u>126 805</u> 109 832	<u>121 094</u> 108 476	<u>117 493</u> 113 333	<u>120 202</u> 116 010	<u>119 526</u> 115 342	<u>121 554</u> 117 346

					-	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	1,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>85 020</u> 76 837	<u>82 972</u> 76 837	<u>101 313</u> 76 837	<u>105 696</u> 76 837	<u>95 275</u> 76 837	<u>92 952</u> 76 837	<u>100 399</u> 76 837
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>88 230</u> 83 107	<u>86 892</u> 83 107					
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>76 920</u> 71 931	<u>75 582</u> 71 931	<u>100 886</u> 88 557	<u>97 297</u> 93 389	<u>99 993</u> 96 053	<u>99 320</u> 95 388	<u>101 338</u> 97 382

					-	-	-	-	-
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>131 607</u> 109 831	<u>118 274</u> 108 475	<u>133 151</u> 109 831	<u>113 461</u> 108 475	<u>115 828</u> 108 475
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>131 546</u> 109 832	<u>118 248</u> 108 476	<u>133 085</u> 109 832	<u>113 451</u> 108 476	<u>115 810</u> 108 476

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0101	1,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>81 855</u> 76 837	<u>104 015</u> 76 837	<u>84 214</u> 76 837	<u>97 049</u> 76 837	<u>92 546</u> 76 837
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2504					
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>111 700</u> 90 840	<u>98 053</u> 88 557	<u>113 202</u> 90 840	<u>93 276</u> 88 557	<u>95 625</u> 88 557

**222-101.**

							-	-	-	-	
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>100 880</u> 96 959	<u>149 494</u> 144 997	<u>147 703</u> 143 227	<u>145 707</u> 138 629	<u>147 927</u> 143 448	<u>149 047</u> 144 555	<u>122 199</u> 116 350
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 907</u> 78 870	<u>94 162</u> 75 095	<u>87 136</u> 75 095	<u>83 272</u> 75 095	<u>88 892</u> 75 095	<u>94 607</u> 70 420	<u>82 367</u> 70 420
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 898</u> 87 685	<u>101 711</u> 82 496	<u>94 685</u> 82 496	<u>90 821</u> 82 496	<u>96 441</u> 82 496	<u>102 634</u> 78 290	<u>90 394</u> 78 290
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>69 045</u> 66 378	<u>74 336</u> 63 498	<u>70 509</u> 63 498	<u>68 404</u> 63 498	<u>71 465</u> 63 498	<u>72 859</u> 59 266	<u>66 192</u> 59 266
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>70 803</u> 68 101	<u>75 795</u> 64 928	<u>71 968</u> 64 928	<u>69 863</u> 64 928	<u>72 924</u> 64 928	<u>74 429</u> 60 805	<u>67 761</u> 60 805
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>85 579</u> 81 490	<u>96 350</u> 77 241	<u>89 325</u> 77 241	<u>85 460</u> 77 241	<u>91 081</u> 77 241	<u>96 993</u> 72 759	<u>84 753</u> 72 759

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>121 828</u> 116 350	<u>120 504</u> 116 350	<u>151 437</u> 138 629	<u>147 927</u> 143 448	<u>150 615</u> 146 104	<u>149 944</u> 145 441	<u>151 956</u> 147 430
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 367</u> 70 420	<u>78 980</u> 70 420	<u>91 527</u> 75 095	<u>90 649</u> 75 095	<u>96 569</u> 70 420	<u>93 157</u> 70 420	<u>104 247</u> 70 420
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 394</u> 78 290	<u>87 007</u> 78 290	<u>99 076</u> 82 496	<u>98 198</u> 82 496	<u>104 597</u> 78 290	<u>101 184</u> 78 290	<u>112 275</u> 78 290
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>66 192</u> 59 266	<u>64 347</u> 59 266	<u>72 901</u> 63 498	<u>72 422</u> 63 498	<u>73 928</u> 59 266	<u>72 069</u> 59 266	<u>78 111</u> 59 266
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>67 761</u> 60 805	<u>65 916</u> 60 805	<u>74 359</u> 64 928	<u>73 881</u> 64 928	<u>75 498</u> 60 805	<u>73 639</u> 60 805	<u>79 680</u> 60 805
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 753</u> 72 759	<u>81 365</u> 72 759	<u>93 716</u> 77 241	<u>92 837</u> 77 241	<u>98 955</u> 72 759	<u>95 542</u> 72 759	<u>106 633</u> 72 759

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>102 760</u> 96 959	<u>148 634</u> 138 629	<u>104 900</u> 96 959	<u>143 909</u> 138 629	<u>146 233</u> 138 629
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>77 349</u> 70 420	<u>87 926</u> 75 095	<u>81 363</u> 70 420	<u>81 013</u> 75 095	<u>84 607</u> 75 095
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>85 376</u> 78 290	<u>95 475</u> 82 496	<u>89 391</u> 78 290	<u>88 562</u> 82 496	<u>92 155</u> 82 496
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>63 459</u> 59 266	<u>70 939</u> 63 498	<u>65 645</u> 59 266	<u>67 174</u> 63 498	<u>69 131</u> 63 498
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>65 028</u> 60 805	<u>72 398</u> 64 928	<u>67 215</u> 60 805	<u>68 633</u> 64 928	<u>70 590</u> 64 928
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>79 734</u> 72 759	<u>90 115</u> 77 241	<u>83 749</u> 72 759	<u>83 202</u> 77 241	<u>86 795</u> 77 241



							-	-	-	-	
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 167</u> 89 909	<u>103 588</u> 84 337	<u>96 562</u> 84 337	<u>92 698</u> 84 337	<u>98 319</u> 84 337	<u>104 660</u> 80 276	<u>92 420</u> 80 276
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>73 450</u> 70 687	<u>78 223</u> 67 239	<u>74 367</u> 67 239	<u>72 246</u> 67 239	<u>75 331</u> 67 239	<u>76 876</u> 63 113	<u>70 159</u> 63 113
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>70 969</u> 68 264	<u>75 872</u> 65 004	<u>72 045</u> 65 004	<u>69 940</u> 65 004	<u>73 002</u> 65 004	<u>74 577</u> 60 950	<u>67 910</u> 60 950
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>83 524</u> 79 485	<u>93 987</u> 74 994	<u>86 990</u> 74 994	<u>83 141</u> 74 994	<u>88 739</u> 74 994	<u>95 074</u> 70 969	<u>82 884</u> 70 969
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>68 439</u> 65 686	<u>74 292</u> 62 755	<u>70 179</u> 62 755	<u>67 917</u> 62 755	<u>71 208</u> 62 755	<u>73 155</u> 58 648	<u>65 990</u> 58 648

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>92 420</u> 80 276	<u>89 033</u> 80 276	<u>100 953</u> 84 337	<u>100 075</u> 84 337	<u>106 623</u> 80 276	<u>103 210</u> 80 276	<u>114 301</u> 80 276
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>70 159</u> 63 113	<u>68 300</u> 63 113	<u>76 777</u> 67 239	<u>76 295</u> 67 239	<u>77 953</u> 63 113	<u>76 080</u> 63 113	<u>82 166</u> 63 113
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>67 910</u> 60 950	<u>66 065</u> 60 950	<u>74 437</u> 65 004	<u>73 959</u> 65 004	<u>75 646</u> 60 950	<u>73 787</u> 60 950	<u>79 828</u> 60 950
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 884</u> 70 969	<u>79 511</u> 70 969	<u>91 363</u> 74 994	<u>90 488</u> 74 994	<u>97 029</u> 70 969	<u>93 630</u> 70 969	<u>104 675</u> 70 969
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>65 990</u> 58 648	<u>64 007</u> 58 648	<u>72 750</u> 62 755	<u>72 236</u> 62 755	<u>74 303</u> 58 648	<u>72 306</u> 58 648	<u>78 798</u> 58 648

					-	-	-	-	-
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>87 402</u> 80 276	<u>97 353</u> 84 337	<u>91 417</u> 80 276	<u>90 440</u> 84 337	<u>94 033</u> 84 337
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>67 405</u> 63 113	<u>74 801</u> 67 239	<u>69 608</u> 63 113	<u>71 007</u> 67 239	<u>72 979</u> 67 239
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>65 176</u> 60 950	<u>72 476</u> 65 004	<u>67 363</u> 60 950	<u>68 710</u> 65 004	<u>70 667</u> 65 004
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>77 886</u> 70 969	<u>87 777</u> 74 994	<u>81 885</u> 70 969	<u>80 892</u> 74 994	<u>84 471</u> 74 994
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>63 052</u> 58 648	<u>70 642</u> 62 755	<u>65 403</u> 58 648	<u>66 596</u> 62 755	<u>68 699</u> 62 755

							-	-	-	-	
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>74 477</u> 71 546	<u>80 147</u> 68 075	<u>75 863</u> 68 075	<u>73 506</u> 68 075	<u>76 934</u> 68 075	<u>79 048</u> 63 881	<u>71 584</u> 63 881
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>133 930</u> 128 785	<u>146 060</u> 125 206	<u>138 720</u> 125 206	<u>134 684</u> 125 206	<u>140 555</u> 125 206	<u>141 083</u> 114 987	<u>128 296</u> 114 987

**222-102.**

							-	-	-	-	
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>178 166</u> 173 303	<u>177 401</u> 172 547	<u>175 623</u> 170 790	<u>173 687</u> 166 227	<u>175 845</u> 171 010	<u>176 957</u> 172 108	<u>174 094</u> 167 590
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>138 953</u> 134 620	<u>113 855</u> 109 820	<u>112 055</u> 108 041	<u>109 998</u> 103 421	<u>112 280</u> 108 263	<u>113 405</u> 109 376	<u>150 349</u> 144 231
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>123 948</u> 119 728	<u>117 033</u> 112 895	<u>115 253</u> 111 137	<u>113 313</u> 106 569	<u>115 476</u> 111 356	<u>116 588</u> 112 456	<u>160 643</u> 154 298

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>71 584</u> 63 881	<u>69 519</u> 63 881	<u>78 540</u> 68 075	<u>78 005</u> 68 075	<u>80 244</u> 63 881	<u>78 163</u> 63 881	<u>84 926</u> 63 881
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>128 296</u> 114 987	<u>124 757</u> 114 987	<u>143 308</u> 125 206	<u>142 390</u> 125 206	<u>143 133</u> 114 987	<u>139 568</u> 114 987	<u>151 155</u> 114 987

					-	-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>173 720</u> 167 590	<u>172 384</u> 167 590	<u>179 470</u> 166 227	<u>175 845</u> 171 010	<u>178 513</u> 173 646	<u>177 847</u> 172 988	<u>179 844</u> 174 961
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>149 983</u> 144 231	<u>148 679</u> 144 231	<u>115 645</u> 103 421	<u>112 280</u> 108 263	<u>114 981</u> 110 932	<u>114 306</u> 110 266	<u>116 329</u> 112 264
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>160 268</u> 154 298	<u>158 932</u> 154 298	<u>119 097</u> 106 569	<u>115 476</u> 111 356	<u>118 146</u> 113 994	<u>117 479</u> 113 336	<u>119 478</u> 115 311

					-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>68 524</u> 63 881	<u>76 344</u> 68 075	<u>70 972</u> 63 881	<u>72 129</u> 68 075	<u>74 320</u> 68 075
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>123 053</u> 114 987	<u>139 546</u> 125 206	<u>127 248</u> 114 987	<u>132 324</u> 125 206	<u>136 078</u> 125 206

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>180 063</u> 173 303	<u>176 642</u> 166 227	<u>182 224</u> 173 303	<u>171 873</u> 166 227	<u>174 218</u> 166 227
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>140 806</u> 134 620	<u>112 883</u> 103 421	<u>142 915</u> 134 620	<u>108 227</u> 103 421	<u>110 517</u> 103 421
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>125 846</u> 119 728	<u>116 268</u> 106 569	<u>128 007</u> 119 728	<u>111 499</u> 106 569	<u>113 845</u> 106 569



					-	-	-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>176 573</u> 170 414	<u>175 239</u> 170 414	<u>118 499</u> 105 992	<u>114 914</u> 110 805	<u>117 598</u> 113 457	<u>116 928</u> 112 795	<u>118 938</u> 114 781
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>145 395</u> 139 594	<u>144 057</u> 139 594	<u>124 223</u> 111 618	<u>120 611</u> 116 426	<u>123 293</u> 119 076	<u>122 623</u> 118 415	<u>124 631</u> 120 399
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>190 940</u> 181 360	<u>188 852</u> 181 360	<u>176 847</u> 163 631	<u>173 257</u> 168 452	<u>175 946</u> 171 109	<u>175 275</u> 170 446	<u>177 288</u> 172 435
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>123 018</u> 117 481	<u>121 680</u> 117 481	<u>142 761</u> 129 931	<u>139 144</u> 134 738	<u>141 825</u> 137 388	<u>141 156</u> 136 726	<u>143 163</u> 138 710
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>171 925</u> 165 844	<u>170 598</u> 165 844	<u>158 106</u> 145 192	<u>154 548</u> 149 985	<u>157 222</u> 152 626	<u>156 554</u> 151 967	<u>158 556</u> 153 944
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>136 666</u> 130 978	<u>135 331</u> 130 978	<u>156 461</u> 143 499	<u>152 882</u> 148 321	<u>155 571</u> 150 979	<u>154 900</u> 150 316	<u>156 914</u> 152 306

					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3									



					-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>140 554</u> 134 268	<u>115 674</u> 105 992	<u>142 712</u> 134 268	<u>110 911</u> 105 992	<u>113 253</u> 105 992
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>163 729</u> 157 155	<u>121 390</u> 111 618	<u>165 893</u> 157 155	<u>116 614</u> 111 618	<u>118 963</u> 111 618
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>185 953</u> 179 121	<u>174 017</u> 163 631	<u>188 115</u> 179 121	<u>169 246</u> 163 631	<u>171 593</u> 163 631
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>157 411</u> 150 910	<u>139 927</u> 129 931	<u>159 576</u> 150 910	<u>135 148</u> 129 931	<u>137 498</u> 129 931
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>184 796</u> 178 011	<u>155 297</u> 145 192	<u>186 942</u> 178 011	<u>150 560</u> 145 192	<u>152 890</u> 145 192
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>174 246</u> 167 558	<u>153 634</u> 143 499	<u>176 405</u> 167 558	<u>148 869</u> 143 499	<u>151 213</u> 143 499

					-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3							

							-	-	-	-	
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>72 591</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>83 148</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>82 409</u> 68 918	<u>77 946</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>76 975</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>87 532</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>86 792</u> 73 216	<u>82 330</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>75 476</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>86 033</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>85 294</u> 71 746	<u>80 831</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>81 715</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>92 272</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>91 532</u> 77 863	<u>87 070</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>135 765</u> 114 570	<u>121 705</u> 117 522	<u>119 922</u> 115 760	<u>117 961</u> 111 182	<u>120 144</u> 115 980	<u>121 260</u> 117 082	<u>130 886</u> 114 570
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>167 382</u> 145 679	<u>154 753</u> 150 194	<u>152 977</u> 148 439	<u>151 019</u> 143 880	<u>153 198</u> 148 658	<u>154 309</u> 149 756	<u>162 533</u> 145 679
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>164 675</u> 142 898	<u>152 047</u> 147 502	<u>150 256</u> 145 732	<u>148 277</u> 141 134	<u>150 480</u> 145 953	<u>151 600</u> 147 060	<u>159 792</u> 142 898

					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>77 946</u> 68 918	<u>75 651</u> 68 918	<u>89 268</u> 68 918	<u>94 164</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>82 330</u> 73 216	<u>80 035</u> 73 216	<u>93 652</u> 73 216	<u>98 548</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>80 831</u> 71 746	<u>78 536</u> 71 746	<u>92 153</u> 71 746	<u>97 049</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>87 070</u> 77 863	<u>84 775</u> 77 863	<u>98 392</u> 77 863	<u>103 288</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>129 667</u> 114 570	<u>131 496</u> 114 570	<u>123 724</u> 111 182	<u>120 144</u> 115 980	<u>122 820</u> 118 624	<u>122 153</u> 117 964	<u>124 156</u> 119 944
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>161 321</u> 145 679	<u>163 139</u> 145 679	<u>156 747</u> 143 880	<u>153 198</u> 148 658	<u>155 864</u> 151 292	<u>155 198</u> 150 635	<u>157 194</u> 152 606
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>158 572</u> 142 898	<u>160 403</u> 142 898	<u>154 044</u> 141 134	<u>150 480</u> 145 953	<u>153 168</u> 148 609	<u>152 497</u> 147 946	<u>154 509</u> 149 935

					-	-	-	-	-
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>76 008</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>77 436</u> 68 918	<u>91 104</u> 68 918	<u>84 984</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>80 392</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>81 820</u> 73 216	<u>95 488</u> 73 216	<u>89 368</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>78 893</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>80 321</u> 71 746	<u>93 989</u> 71 746	<u>87 869</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>85 132</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>86 560</u> 77 863	<u>100 228</u> 77 863	<u>94 108</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>136 191</u> 114 570	<u>120 905</u> 111 182	<u>137 716</u> 114 570	<u>116 154</u> 111 182	<u>118 490</u> 111 182
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>167 806</u> 145 679	<u>153 946</u> 143 880	<u>169 322</u> 145 679	<u>149 222</u> 143 880	<u>151 545</u> 143 880
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>165 102</u> 142 898	<u>151 224</u> 141 134	<u>166 628</u> 142 898	<u>146 468</u> 141 134	<u>148 807</u> 141 134

							-	-	-	-	
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>169 143</u> 147 272	<u>156 420</u> 151 822	<u>154 629</u> 150 052	<u>152 651</u> 145 453	<u>154 852</u> 150 273	<u>155 973</u> 151 380	<u>164 259</u> 147 272
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>197 198</u> 174 821	<u>183 949</u> 179 031	<u>182 158</u> 177 261	<u>180 173</u> 172 663	<u>182 381</u> 177 482	<u>183 502</u> 178 589	<u>192 326</u> 174 821

**222-2.**  
**222-202.**

							-	-	-	-	
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>229 460</u> 224 462	<u>186 639</u> 181 643	<u>184 832</u> 179 857	<u>182 850</u> 175 217	<u>185 058</u> 180 080	<u>186 188</u> 181 197	<u>218 629</u> 211 544

**222-203.**

					,	.	-		-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.										
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 260</u> 5 153	<u>5 461</u> 5 153	<u>5 240</u> 5 089	<u>5 233</u> 5 089	<u>5 206</u> 5 089	<u>5 572</u> 5 153	<u>5 524</u> 5 153	<u>5 676</u> 5 153

					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>163 038</u> 147 272	<u>164 870</u> 147 272	<u>158 420</u> 145 453	<u>154 852</u> 150 273	<u>157 540</u> 152 929	<u>156 869</u> 152 266	<u>158 882</u> 154 255
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>191 108</u> 174 821	<u>192 935</u> 174 821	<u>185 929</u> 172 663	<u>182 381</u> 177 482	<u>185 070</u> 180 138	<u>184 399</u> 179 475	<u>186 411</u> 181 464

					-	-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>218 250</u> 211 544	<u>216 899</u> 211 544	<u>188 703</u> 175 217	<u>185 058</u> 180 080	<u>187 770</u> 182 760	<u>187 093</u> 182 092	<u>189 124</u> 184 098

					-	-		-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 298</u> 5 153	<u>5 346</u> 5 153				

					-	-	-	-	-
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>169 571</u> 147 272	<u>155 598</u> 145 453	<u>171 097</u> 147 272	<u>150 841</u> 145 453	<u>153 181</u> 145 453
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>197 625</u> 174 821	<u>183 114</u> 172 663	<u>199 147</u> 174 821	<u>178 368</u> 172 663	<u>180 702</u> 172 663

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>231 380</u> 224 462	<u>185 841</u> 175 217	<u>233 813</u> 224 462	<u>181 015</u> 175 217	<u>183 388</u> 175 217

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50					

						-		-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{12\,962}{12\,480}$	$\frac{12\,928}{12\,441}$	$\frac{11\,869}{11\,467}$	$\frac{11\,857}{11\,467}$	$\frac{11\,833}{11\,467}$			
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{6\,100}{5\,967}$	$\frac{6\,371}{5\,967}$	$\frac{6\,085}{5\,893}$	$\frac{6\,075}{5\,893}$	$\frac{6\,039}{5\,893}$	$\frac{6\,520}{5\,967}$	$\frac{6\,456}{5\,967}$	$\frac{6\,661}{5\,967}$
222-203-0300	9561-2016	2										
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	$\frac{13\,406}{10\,911}$							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{12\,536}{12\,054}$	$\frac{12\,650}{12\,166}$	$\frac{12\,947}{11\,121}$	$\frac{12\,741}{11\,121}$	$\frac{13\,020}{11\,121}$	$\frac{12\,843}{12\,358}$	$\frac{12\,760}{12\,276}$	$\frac{13\,009}{12\,522}$
222-203-0400	9561-2016	2										
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{10\,920}{9\,835}$							
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{12\,844}{12\,346}$	$\frac{12\,504}{12\,011}$	$\frac{13\,519}{12\,322}$	$\frac{13\,400}{12\,322}$	$\frac{13\,137}{12\,322}$	$\frac{12\,699}{12\,203}$	$\frac{12\,616}{12\,121}$	$\frac{12\,866}{12\,368}$

**222-3.**

, ,



					-	-		-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>11 837</u> 11 467	<u>11 886</u> 11 467				
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>6 151</u> 5 967	<u>6 216</u> 5 967				
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 765</u> 12 054	<u>13 027</u> 12 054	<u>12 705</u> 12 221	<u>12 112</u> 11 120	<u>11 872</u> 11 120	<u>12 304</u> 11 120
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>13 082</u> 12 346	<u>13 354</u> 12 346	<u>12 560</u> 12 066	<u>12 094</u> 11 071	<u>11 844</u> 11 071	<u>12 365</u> 11 873

					-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5					
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300					
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>12 565</u> 11 120	<u>12 511</u> 12 029	<u>12 235</u> 11 120	<u>12 610</u> 12 024	<u>11 932</u> 11 120
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314					
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>12 562</u> 11 071	<u>12 365</u> 11 873	<u>12 221</u> 11 071	<u>11 654</u> 11 063	<u>11 907</u> 11 071

**222-301.**

, ,

							-	-	-	-	
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 129</u> 6 945	<u>4 967</u> 4 808	<u>4 891</u> 4 733	<u>4 790</u> 4 537	<u>4 900</u> 4 742	<u>4 948</u> 4 789	<u>5 348</u> 5 123
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 890</u> 17 189	<u>17 760</u> 17 061	<u>17 425</u> 16 730	<u>17 033</u> 15 872	<u>17 467</u> 16 772	<u>17 676</u> 16 978	<u>16 735</u> 15 748
222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 276</u> 15 673	<u>16 005</u> 15 405	<u>15 701</u> 14 710	<u>16 039</u> 15 438	<u>16 208</u> 15 606	
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 027</u> 12 934						
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>19 806</u> 17 824					<u>17 199</u> 14 971	<u>19 678</u> 17 824

**222-302.**

,

							-	-	-	-	
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>145 278</u> 140 108	<u>146 456</u> 130 684	<u>141 192</u> 130 684	<u>138 456</u> 130 684	<u>142 508</u> 130 684	<u>144 461</u> 125 096	<u>135 493</u> 125 096

**225.****225-1.**

					-	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 334</u> 5 123	<u>5 285</u> 5 123	<u>5 001</u> 4 537	<u>4 900</u> 4 742	<u>5 014</u> 4 855	<u>4 986</u> 4 827	<u>5 072</u> 4 911
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 669</u> 15 748	<u>16 432</u> 15 748	<u>18 061</u> 15 872	<u>17 467</u> 16 772	<u>17 969</u> 17 267	<u>17 844</u> 17 144	<u>18 219</u> 17 515
222-301-0202	9818-2015	2	1	373			<u>16 564</u> 14 710	<u>16 039</u> 15 438	<u>16 445</u> 15 840	<u>16 344</u> 15 740	<u>16 648</u> 16 041
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>19 535</u> 17 824	<u>19 475</u> 17 824					

					-	-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>135 493</u> 125 096	<u>133 124</u> 125 096	<u>144 482</u> 130 684	<u>143 824</u> 130 684	<u>145 914</u> 125 096	<u>143 388</u> 125 096	<u>151 598</u> 125 096

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 198</u> 6 945	<u>4 898</u> 4 537	<u>7 277</u> 6 945	<u>4 724</u> 4 537	<u>4 810</u> 4 537
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 227</u> 17 189	<u>17 558</u> 15 872	<u>18 611</u> 17 189	<u>16 711</u> 15 872	<u>17 128</u> 15 872
222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 142</u> 14 710		<u>15 431</u> 14 710	<u>15 781</u> 14 710
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>19 921</u> 17 824		<u>20 669</u> 18 331		

					-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>131 940</u> 125 096	<u>141 784</u> 130 684	<u>134 967</u> 125 096	<u>136 771</u> 130 684	<u>139 487</u> 130 684

**225-101.**

							-	-	-	-	
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>13 158</u> 11 933	<u>14 033</u> 13 724	<u>13 940</u> 13 632	<u>13 838</u> 13 393	<u>13 952</u> 13 643	<u>14 010</u> 13 701	<u>12 904</u> 11 933
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 673</u> 9 210	<u>11 743</u> 10 061		<u>12 427</u> 11 296	<u>12 498</u> 11 215		
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 148</u> 11 662	<u>12 697</u> 12 129	<u>12 425</u> 11 860	<u>12 125</u> 11 161	<u>12 459</u> 11 893	<u>12 629</u> 12 062	<u>12 520</u> 11 696
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 468</u> 7 299	<u>18 468</u> 18 029	<u>18 325</u> 17 888	<u>18 167</u> 17 520	<u>18 343</u> 17 905	<u>18 432</u> 17 994	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 605</u> 14 283	<u>17 476</u> 16 829	<u>17 190</u> 16 546	<u>16 874</u> 15 810	<u>17 225</u> 16 581	<u>17 405</u> 16 758	<u>16 821</u> 14 283
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 546</u> 19 643	<u>18 967</u> 18 082	<u>18 537</u> 17 657	<u>18 064</u> 16 554	<u>18 591</u> 17 710	<u>18 860</u> 17 976	<u>19 421</u> 18 125
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>31 711</u> 26 179	<u>32 143</u> 31 036	<u>31 670</u> 30 568	<u>31 149</u> 29 354	<u>31 729</u> 30 627	<u>32 025</u> 30 919	<u>30 419</u> 26 179
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>26 413</u> 25 000	<u>36 123</u> 34 595	<u>35 407</u> 33 887	<u>34 618</u> 32 048	<u>35 496</u> 33 975	<u>35 944</u> 34 418	<u>31 434</u> 29 286
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>36 298</u> 34 985	<u>44 368</u> 42 764	<u>43 666</u> 42 070	<u>42 893</u> 40 268	<u>43 754</u> 42 157	<u>44 193</u> 42 591	<u>38 678</u> 34 985
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>41 785</u> 39 958	<u>55 366</u> 53 082	<u>54 306</u> 52 034	<u>53 139</u> 49 312	<u>54 438</u> 52 165	<u>55 101</u> 52 820	<u>46 574</u> 43 393
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>18 422</u> 12 042						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>25 172</u> 16 778						
225-101-0200	8020-2016	.									



					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>13 181</u> 11 933	<u>13 991</u> 13 393	<u>13 260</u> 11 933	<u>13 743</u> 13 393	<u>13 865</u> 13 393
225-101-0102	7-6	.	1	250		<u>12 632</u> 11 215		<u>12 141</u> 11 215	<u>12 112</u> 11 124
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 436</u> 11 662	<u>12 574</u> 11 161	<u>12 802</u> 11 662	<u>11 850</u> 11 161	<u>12 206</u> 11 161
225-101-0104	10-3	.	1	200		<u>18 403</u> 17 520		<u>18 022</u> 17 520	<u>18 210</u> 17 520
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 673</u> 14 283	<u>17 347</u> 15 810	<u>17 918</u> 14 283	<u>16 584</u> 15 810	<u>16 959</u> 15 810
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 002</u> 19 643	<u>18 773</u> 16 554	<u>21 520</u> 19 643	<u>17 629</u> 16 554	<u>18 192</u> 16 554
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>31 824</u> 26 179	<u>31 930</u> 29 354	<u>32 228</u> 26 179	<u>30 671</u> 29 354	<u>31 290</u> 29 354
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>27 172</u> 25 000	<u>35 800</u> 32 048	<u>28 036</u> 25 000	<u>33 893</u> 32 048	<u>34 831</u> 32 048
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>37 042</u> 34 985	<u>44 052</u> 40 268	<u>37 984</u> 34 985	<u>42 182</u> 40 268	<u>43 102</u> 40 268
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>42 908</u> 39 958	<u>54 888</u> 49 312	<u>44 331</u> 39 958	<u>52 065</u> 49 312	<u>53 453</u> 49 312
225-101-0114	15-3	.	1	320					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							



							-	-	-	-	
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 162</u> 4 068	<u>7 187</u> 7 047	<u>7 151</u> 7 012	<u>7 112</u> 6 920	<u>7 156</u> 7 016	<u>7 178</u> 7 038	<u>4 284</u> 4 068
225-101-0203	10	.	1	102,5		<u>5 424</u> 5 424					
225-101-0208	1	.	1	50		<u>6 961</u> 6 824	<u>6 926</u> 6 788	<u>6 886</u> 6 696	<u>6 930</u> 6 793	<u>6 952</u> 6 815	
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 410</u> 14 732	<u>23 340</u> 22 568	<u>23 018</u> 22 250	<u>22 663</u> 21 422	<u>23 058</u> 22 289	<u>23 260</u> 22 489	<u>20 055</u> 19 018
225-101-0602	15	.	1	950	<u>27 261</u> 25 893	<u>45 336</u> 43 754	<u>44 656</u> 43 081	<u>43 907</u> 41 334	<u>44 741</u> 43 165	<u>45 167</u> 43 586	<u>38 031</u> 35 893
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>64 611</u> 62 513	<u>71 392</u> 68 917	<u>70 331</u> 67 869	<u>69 164</u> 65 147	<u>70 464</u> 68 000	<u>71 127</u> 68 655	<u>67 988</u> 64 554
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 025</u> 11 607	<u>13 573</u> 13 137	<u>13 394</u> 12 960	<u>13 196</u> 12 500	<u>13 416</u> 12 982	<u>13 528</u> 13 093	<u>12 106</u> 11 137
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 859</u> 13 470	<u>19 426</u> 18 921	<u>19 247</u> 18 744	<u>19 050</u> 18 284	<u>19 269</u> 18 766	<u>19 381</u> 18 877	<u>13 913</u> 13 304
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>17 021</u> 16 071	<u>31 424</u> 30 304	<u>30 937</u> 29 822	<u>30 401</u> 28 571	<u>30 998</u> 29 882	<u>31 303</u> 30 183	<u>21 747</u> 19 246
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 482</u> 35 438	<u>47 442</u> 46 132	<u>46 955</u> 45 650	<u>46 419</u> 44 400	<u>47 016</u> 45 710	<u>47 321</u> 46 012	<u>36 642</u> 35 000
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>38 217</u> 36 522	<u>58 565</u> 56 352	<u>57 576</u> 55 375	<u>56 488</u> 52 837	<u>57 699</u> 55 497	<u>58 318</u> 56 108	<u>41 569</u> 36 522
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>73 623</u> 71 508	<u>72 862</u> 70 480	<u>71 873</u> 69 502	<u>70 784</u> 66 964	<u>71 996</u> 69 624	<u>72 615</u> 70 236	<u>74 856</u> 71 518
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200		<u>76 795</u> 67 801					

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 265</u> 4 068	<u>4 223</u> 4 068	<u>7 228</u> 6 920	<u>7 156</u> 7 016	<u>7 210</u> 7 069	<u>7 196</u> 7 056	<u>7 236</u> 7 096
225-101-0203	10	.	1	102,5							
225-101-0208	1	.	1	50			<u>7 002</u> 6 696	<u>6 930</u> 6 793	<u>6 984</u> 6 846	<u>6 970</u> 6 833	<u>7 011</u> 6 872
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 987</u> 19 018	<u>19 747</u> 19 018	<u>23 704</u> 21 422	<u>23 058</u> 22 289	<u>23 542</u> 22 768	<u>23 421</u> 22 648	<u>23 783</u> 23 006
225-101-0602	15	.	1	950	<u>37 889</u> 35 893	<u>37 381</u> 35 893	<u>46 104</u> 41 334	<u>44 741</u> 43 165	<u>45 762</u> 44 175	<u>45 507</u> 43 923	<u>46 272</u> 44 678
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>67 767</u> 64 554	<u>66 976</u> 64 554	<u>72 588</u> 65 147	<u>70 464</u> 68 000	<u>72 055</u> 69 572	<u>71 658</u> 69 180	<u>72 849</u> 70 357
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 011</u> 11 137	<u>11 802</u> 11 137	<u>13 775</u> 12 500	<u>13 416</u> 12 982	<u>13 685</u> 13 248	<u>13 618</u> 13 181	<u>13 819</u> 13 380
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 875</u> 13 304	<u>13 742</u> 13 304	<u>19 628</u> 18 284	<u>19 269</u> 18 766	<u>19 538</u> 19 031	<u>19 471</u> 18 965	<u>19 672</u> 19 164
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>21 489</u> 19 246	<u>20 922</u> 19 246	<u>31 974</u> 28 571	<u>30 998</u> 29 882	<u>31 729</u> 30 605	<u>31 546</u> 30 424	<u>32 094</u> 30 965
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 540</u> 35 000	<u>36 177</u> 35 000	<u>47 992</u> 44 400	<u>47 016</u> 45 710	<u>47 747</u> 46 433	<u>47 565</u> 46 253	<u>48 112</u> 46 794
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>41 046</u> 36 522	<u>39 893</u> 36 522	<u>59 680</u> 52 837	<u>57 699</u> 55 497	<u>59 183</u> 56 963	<u>58 813</u> 56 598	<u>59 924</u> 57 695
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>74 650</u> 71 518	<u>73 912</u> 71 518	<u>73 977</u> 66 964	<u>71 996</u> 69 624	<u>73 480</u> 71 091	<u>73 110</u> 70 725	<u>74 221</u> 71 823
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200							

					-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 200</u> 4 068	<u>7 171</u> 6 920	<u>4 248</u> 4 068	<u>7 076</u> 6 920	<u>7 123</u> 6 920
225-101-0203	10	.	1	102,5					
225-101-0208	1	.	1	50		<u>6 945</u> 6 696		<u>6 850</u> 6 696	<u>6 897</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 751</u> 14 732	<u>23 195</u> 21 422	<u>16 140</u> 14 732	<u>22 336</u> 21 422	<u>22 758</u> 21 422
225-101-0602	15	.	1	950	<u>27 982</u> 25 893	<u>45 029</u> 41 334	<u>28 803</u> 25 893	<u>43 217</u> 41 334	<u>44 108</u> 41 334
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>65 734</u> 62 513	<u>70 913</u> 65 147	<u>67 157</u> 62 513	<u>68 090</u> 65 147	<u>69 478</u> 65 147
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 214</u> 11 607	<u>13 492</u> 12 500	<u>12 431</u> 11 607	<u>13 015</u> 12 500	<u>13 250</u> 12 500
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 049</u> 13 470	<u>19 345</u> 18 284	<u>14 289</u> 13 470	<u>18 868</u> 18 284	<u>19 103</u> 18 284
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>17 537</u> 16 071	<u>31 204</u> 28 571	<u>18 125</u> 16 071	<u>29 907</u> 28 571	<u>30 545</u> 28 571
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 998</u> 35 438	<u>47 223</u> 44 400	<u>37 652</u> 35 438	<u>45 925</u> 44 400	<u>46 563</u> 44 400
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>39 265</u> 36 522	<u>58 119</u> 52 837	<u>40 592</u> 36 522	<u>55 486</u> 52 837	<u>56 781</u> 52 837
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>74 670</u> 71 508	<u>72 416</u> 66 964	<u>75 997</u> 71 508	<u>69 783</u> 66 964	<u>71 078</u> 66 964
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200					

							-	-	-	-	
225-101-0620	10	.	1	800	<u>43 867</u> 40 547						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>108 412</u> 99 337						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>119 235</u> 109 271						

**225-104.**

							-	-	-	-	
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>32 070</u> 31 250	<u>35 113</u> 31 641	<u>34 330</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>34 721</u> 31 641	<u>33 994</u> 31 641	<u>33 356</u> 31 641
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>36 699</u> 35 714	<u>40 434</u> 36 161	<u>39 454</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>39 944</u> 36 161	<u>39 061</u> 36 161	<u>38 264</u> 36 161
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>51 644</u> 49 821	<u>59 262</u> 50 444	<u>57 108</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>58 185</u> 50 444	<u>56 476</u> 50 444	<u>54 723</u> 50 444
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>114 561</u> 110 893	<u>126 811</u> 112 279	<u>125 128</u> 112 279	<u>133 546</u> 112 279	<u>130 821</u> 112 279	<u>123 987</u> 112 279	<u>120 640</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>51 390</u> 49 683						

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800							
225-101-0621	6	.	1	2260							
225-101-0622	10	.	1	2480							

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>33 204</u> 31 641	<u>32 870</u> 31 641	<u>35 309</u> 31 641	<u>36 092</u> 31 641	<u>34 877</u> 31 641	<u>34 498</u> 31 641	<u>35 712</u> 31 641
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>38 075</u> 36 161	<u>37 657</u> 36 161	<u>40 678</u> 36 161	<u>41 658</u> 36 161	<u>40 165</u> 36 161	<u>39 691</u> 36 161	<u>41 209</u> 36 161
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>54 306</u> 50 444	<u>53 387</u> 50 444	<u>59 801</u> 50 444	<u>61 955</u> 50 444	<u>58 904</u> 50 444	<u>57 862</u> 50 444	<u>61 202</u> 50 444
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>119 843</u> 112 279	<u>118 089</u> 112 279	<u>134 162</u> 112 279	<u>137 915</u> 112 279	<u>128 622</u> 112 279	<u>126 633</u> 112 279	<u>133 008</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000							

					-	-	-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

					-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	$\frac{32\,374}{31\,250}$	$\frac{35\,994}{31\,641}$	$\frac{32\,720}{31\,250}$	$\frac{35\,603}{31\,641}$	$\frac{34\,624}{31\,641}$
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	$\frac{37\,079}{35\,714}$	$\frac{41\,535}{36\,161}$	$\frac{37\,511}{35\,714}$	$\frac{41\,046}{36\,161}$	$\frac{39\,822}{36\,161}$
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	$\frac{52\,479}{49\,821}$	$\frac{61\,686}{50\,444}$	$\frac{53\,429}{49\,821}$	$\frac{60\,609}{50\,444}$	$\frac{57\,916}{50\,444}$
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	$\frac{116\,155}{110\,893}$	$\frac{136\,476}{112\,279}$	$\frac{117\,970}{110\,893}$	$\frac{130\,512}{112\,279}$	$\frac{126\,657}{112\,279}$
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000					

							-	-	-	-	
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>77 085</u> 74 524						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>93 609</u> 90 374						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>65 038</u> 62 946					<u>66 301</u> 59 665	<u>64 389</u> 59 665
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>92 502</u> 89 428						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>98 305</u> 94 697						
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>118 198</u> 114 270						
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>158 822</u> 153 538						
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>76 658</u> 73 964						
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>133 615</u> 129 175						
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>141 329</u> 136 108						
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>87 791</u> 84 600						
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>188 134</u> 181 435						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>130 256</u> 126 071					<u>141 019</u> 127 647	<u>137 194</u> 127 647

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0203	1.200	.	1	2000							
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>63 933</u> 59 665	<u>62 931</u> 59 665			<u>68 950</u> 59 665	<u>67 813</u> 59 665	<u>71 456</u> 59 665
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400							
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							
225-104-0213	4.100	.	1	1700							
225-104-0214	4.150	.	1	2600							
225-104-0215	4.200	.	1	3500							
225-104-0217	5.100	.	1	2100							
225-104-0219	5.200	.	1	4300							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>136 283</u> 127 647	<u>134 280</u> 127 647			<u>146 317</u> 127 647	<u>144 043</u> 127 647	<u>151 330</u> 127 647



					-	-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500					
225-104-0203	1.200	.	1	2000					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>65 948</u> 62 946		<u>66 986</u> 62 946		
225-104-0206	2.150	.	1	1800					
225-104-0207	2.200	.	1	2400					
225-104-0210	3.150	.	1	2300					
225-104-0211	3.200	.	1	3100					
225-104-0213	4.100	.	1	1700					
225-104-0214	4.150	.	1	2600					
225-104-0215	4.200	.	1	3500					
225-104-0217	5.100	.	1	2100					
225-104-0219	5.200	.	1	4300					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>132 078</u> 126 071		<u>134 152</u> 126 071		

							-	-	-	-	
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>200 114</u> 192 830						
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>204 157</u> 197 844						
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>250 969</u> 242 618						
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>338 041</u> 326 792						
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>186 701</u> 180 240						
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>83 363</u> 80 329						
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>67 797</u> 65 558						
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>96 418</u> 93 197						
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>109 825</u> 105 921						
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>194 108</u> 187 572						
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>118 073</u> 113 868						
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>172 762</u> 166 575						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800							
225-104-0225	7.100	.	1	3300							
225-104-0226	7.150	.	1	4900							
225-104-0227	7.200	.	1	6600							
225-104-0232	9.100	.	1	4000							
225-104-0240	19.200	.	1	2000							
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300							
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900							
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500							
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900							
225-104-0305	11-170	.	1	2700							
225-104-0307	12-170	.	1	4000							

					-	-	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800					
225-104-0225	7.100	.	1	3300					
225-104-0226	7.150	.	1	4900					
225-104-0227	7.200	.	1	6600					
225-104-0232	9.100	.	1	4000					
225-104-0240	19.200	.	1	2000					
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300					
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900					
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500					
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900					
225-104-0305	11-170	.	1	2700					
225-104-0307	12-170	.	1	4000					

							-	-	-	-	
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>232 099</u> 223 698						
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>347 440</u> 334 677						
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>114 367</u> 110 374						
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>196 656</u> 189 370						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>91 492</u> 88 508						
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>85 800</u> 82 858						
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000	<u>113 606</u> 109 979						
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>103 322</u> 99 896						
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>116 666</u> 112 768						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>231 309</u> 223 554						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>158 771</u> 153 838						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500							
225-104-0312	14-170	.	1	8500							
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500							
225-104-0406	17-170	.	1	4900							
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700							
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800							
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000							
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300							
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600							

					-	-	-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500					
225-104-0312	14-170	.	1	8500					
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500					
225-104-0406	17-170	.	1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700					
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800					
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000					
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000					
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300					
225-104-0510	5.200	.	1	4600					
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600					

							-	-	-	-	
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>131 983</u> 127 436						
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>151 273</u> 146 067						
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>329 367</u> 318 428						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>215 210</u> 208 191						
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>411 709</u> 398 036						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>151 972</u> 146 542						
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>380 972</u> 368 602						
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>201 553</u> 194 661						
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>306 823</u> 296 887						
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>275 969</u> 267 857					<u>296 167</u> 271 205	<u>289 154</u> 271 205
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>308 575</u> 298 465						
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>596 980</u> 577 154						
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>424 626</u> 410 840						



					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800							
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200							
225-104-0516	8.200	.	1	6400							
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000							
225-104-0518	9.200	.	1	8000							
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500							
225-104-0520	10.200	.	1	7000							
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200							
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600							
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	287 484 271 205	283 811 271 205			305 879 271 205	301 711 271 205	315 069 271 205
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800							
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800							

					-	-	-	-	-
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800					
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200					
225-104-0516	8.200	.	1	6400					
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000					
225-104-0518	9.200	.	1	8000					
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500					
225-104-0520	10.200	.	1	7000					
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200					
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600					
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>279 309</u> 267 857		<u>283 112</u> 267 857		
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800					
225-104-0528	14.200	.	1	11600					
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800					



					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200							
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000							
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000							
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>620 685</u> 586 708	<u>613 087</u> 586 708			<u>658 728</u> 586 708	<u>650 108</u> 586 708	<u>677 736</u> 586 708
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>777 961</u> 739 487	<u>769 612</u> 739 487			<u>819 767</u> 739 487	<u>810 295</u> 739 487	<u>840 655</u> 739 487
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700							
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400							
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									

					-	-	-	-	-
225-104-0530	15.200	.	1	15600					
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200					
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000					
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000					
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>603 455</u> 579 464		<u>611 319</u> 579 464		
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>757 843</u> 730 357		<u>766 486</u> 730 357		
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700					
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900					
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400					
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100					
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900					
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							

							-	-	-	-	
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900	<u>145 418</u> 140 537						
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700	<u>194 677</u> 188 270						
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>94 263</u> 90 944						
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>140 481</u> 135 906						
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>152 473</u> 147 104						
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>180 042</u> 173 432						
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>243 622</u> 234 995						
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>372 217</u> 359 668						
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>442 986</u> 427 370						

**225-105.**

							-	-	-	-	
225-105-0100	30 13015-2012	.									



					-	-	-	-	-
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900					
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700					
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100					
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600					
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400					
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400					
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500					
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500					
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900					

					-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							



							-	-	-	-	
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>57 233</u> 54 464	<u>69 736</u> 55 145	<u>66 016</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>67 876</u> 55 145	<u>65 180</u> 55 145	<u>62 152</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>35 268</u> 33 750	<u>41 678</u> 33 901	<u>39 719</u> 33 901	<u>43 881</u> 33 901	<u>40 699</u> 33 901	<u>39 515</u> 34 172	<u>37 922</u> 34 172
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>78 225</u> 74 107	<u>93 501</u> 75 033	<u>91 176</u> 75 033	<u>102 801</u> 75 033	<u>99 039</u> 75 033	<u>90 241</u> 75 033	<u>85 619</u> 75 033
225-105-0300	20 13015-2012	.									
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>84 104</u> 80 357						

**225-106.**

							-	-	-	-	
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>711 478</u> 696 027	<u>710 907</u> 695 463	<u>706 338</u> 690 948	<u>701 309</u> 679 219	<u>706 908</u> 691 511	<u>709 766</u> 694 336	<u>710 362</u> 693 208
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>710 718</u> 695 497	<u>710 165</u> 694 951	<u>705 740</u> 690 578	<u>700 870</u> 679 219	<u>706 293</u> 691 124	<u>709 061</u> 693 859	<u>709 637</u> 692 767
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>804 472</u> 788 603	<u>803 957</u> 788 095	<u>799 834</u> 784 021	<u>795 296</u> 773 437	<u>800 349</u> 784 529	<u>802 928</u> 787 077	<u>803 465</u> 786 060
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>804 997</u> 788 970	<u>804 470</u> 788 449	<u>800 248</u> 784 276	<u>795 600</u> 773 437	<u>800 775</u> 784 797	<u>803 416</u> 787 407	<u>803 966</u> 786 365

					-	-	-	-	-	-	-
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>61 431</u> 55 145	<u>59 845</u> 55 145	<u>70 667</u> 55 145	<u>74 388</u> 55 145	<u>69 374</u> 55 145	<u>67 574</u> 55 145	<u>73 343</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>37 542</u> 34 172	<u>36 707</u> 34 172	<u>42 167</u> 33 901	<u>44 126</u> 33 901	<u>41 723</u> 34 172	<u>40 775</u> 34 172	<u>43 811</u> 34 172
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>84 518</u> 75 033	<u>82 097</u> 75 033	<u>103 653</u> 75 033	<u>108 836</u> 75 033	<u>96 642</u> 75 033	<u>93 895</u> 75 033	<u>102 699</u> 75 033
225-105-0300	20 13015-2012	.									
225-105-0301	1	.	1	2500							

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>708 626</u> 693 208	<u>709 766</u> 694 336	<u>716 062</u> 679 219	<u>706 908</u> 691 511	<u>713 765</u> 698 287	<u>712 054</u> 696 596	<u>717 188</u> 701 669
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>707 956</u> 692 767	<u>709 061</u> 693 859	<u>715 157</u> 679 219	<u>706 293</u> 691 124	<u>712 933</u> 697 686	<u>711 276</u> 696 048	<u>716 248</u> 700 961
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>801 898</u> 786 060	<u>802 928</u> 787 077	<u>808 608</u> 773 437	<u>800 349</u> 784 529	<u>806 536</u> 790 643	<u>804 992</u> 789 117	<u>809 624</u> 793 695
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>802 362</u> 786 365	<u>803 416</u> 787 407	<u>809 233</u> 773 437	<u>800 775</u> 784 797	<u>807 111</u> 791 059	<u>805 530</u> 789 496	<u>810 274</u> 794 184

					-	-	-	-	-
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>58 675</u> 54 464	<u>73 923</u> 55 145	<u>60 317</u> 54 464	<u>72 062</u> 55 145	<u>67 411</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>36 027</u> 33 750	<u>43 881</u> 33 901	<u>36 891</u> 33 750	<u>42 902</u> 33 901	<u>40 454</u> 33 901
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>80 426</u> 74 107	<u>106 848</u> 75 033	<u>82 932</u> 74 107	<u>98 613</u> 75 033	<u>93 288</u> 75 033
225-105-0300	20 13015-2012	.							
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>86 002</u> 80 357		<u>88 163</u> 80 357		

					-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>718 930</u> 694 336	<u>708 847</u> 679 219	<u>720 479</u> 694 336	<u>696 682</u> 679 219	<u>702 664</u> 679 219
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>717 936</u> 693 859	<u>708 170</u> 679 219	<u>719 436</u> 693 859	<u>696 388</u> 679 219	<u>702 182</u> 679 219
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>811 196</u> 787 077	<u>802 098</u> 773 437	<u>812 594</u> 787 077	<u>791 121</u> 773 437	<u>796 519</u> 773 437
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>811 884</u> 787 407	<u>802 566</u> 773 437	<u>813 316</u> 787 407	<u>791 324</u> 773 437	<u>796 853</u> 773 437

							-	-	-	-	
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>898 373</u> 878 362	<u>897 612</u> 877 610	<u>891 516</u> 871 586	<u>884 806</u> 855 937	<u>892 277</u> 872 338	<u>896 090</u> 876 106	<u>896 884</u> 874 602
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 366 572</u> 2 317 969	<u>2 364 902</u> 2 316 318	<u>2 351 522</u> 2 303 096	<u>2 336 795</u> 2 268 750	<u>2 353 192</u> 2 304 747	<u>2 361 561</u> 2 313 017	<u>2 363 304</u> 2 309 716
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 363 442</u> 2 315 787	<u>2 361 846</u> 2 314 209	<u>2 349 059</u> 2 301 574	<u>2 334 985</u> 2 268 750	<u>2 350 655</u> 2 303 151	<u>2 358 653</u> 2 311 054	<u>2 360 318</u> 2 307 899
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 358 743</u> 2 312 510	<u>2 357 258</u> 2 311 043	<u>2 345 361</u> 2 299 287	<u>2 332 267</u> 2 268 750	<u>2 346 846</u> 2 300 755	<u>2 354 287</u> 2 308 108	<u>2 355 837</u> 2 305 172
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>712 570</u> 696 788	<u>711 974</u> 696 199	<u>707 198</u> 691 479	<u>701 941</u> 679 219	<u>707 794</u> 692 069	<u>710 781</u> 695 021	<u>711 404</u> 693 842
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>712 378</u> 696 654	<u>711 786</u> 696 069	<u>707 046</u> 691 386	<u>701 829</u> 679 219	<u>707 638</u> 691 970	<u>710 602</u> 694 900	<u>711 220</u> 693 730
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 457 045</u> 2 411 410	<u>2 455 703</u> 2 410 084	<u>2 444 955</u> 2 399 464	<u>2 433 126</u> 2 371 875	<u>2 446 297</u> 2 400 790	<u>2 453 020</u> 2 407 433	<u>2 454 420</u> 2 404 781
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 455 911</u> 2 410 620	<u>2 454 596</u> 2 409 320	<u>2 444 063</u> 2 398 912	<u>2 432 470</u> 2 371 875	<u>2 445 378</u> 2 400 211	<u>2 451 966</u> 2 406 721	<u>2 453 338</u> 2 404 123
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 454 777</u> 2 409 829	<u>2 453 489</u> 2 408 556	<u>2 443 171</u> 2 398 360	<u>2 431 814</u> 2 371 875	<u>2 444 459</u> 2 399 633	<u>2 450 913</u> 2 406 010	<u>2 452 256</u> 2 403 465
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 127 950</u> 3 828 981	<u>4 039 869</u> 3 828 981	<u>3 970 152</u> 3 828 981	<u>3 943 490</u> 3 828 981	<u>3 991 407</u> 3 828 981	<u>4 088 773</u> 3 828 981	<u>4 062 655</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 916 025</u> 3 620 454	<u>3 828 256</u> 3 620 454	<u>3 758 786</u> 3 620 454	<u>3 732 218</u> 3 620 454	<u>3 779 966</u> 3 620 454	<u>3 876 987</u> 3 620 454	<u>3 850 961</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 877 876</u> 3 586 299	<u>3 791 354</u> 3 586 299	<u>3 722 872</u> 3 586 299	<u>3 696 681</u> 3 586 299	<u>3 743 751</u> 3 586 299	<u>3 839 392</u> 3 586 299	<u>3 813 736</u> 3 586 299

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>894 568</u> 874 602	<u>896 090</u> 876 106	<u>904 489</u> 855 937	<u>892 277</u> 872 338	<u>901 425</u> 881 378	<u>899 142</u> 879 122	<u>905 992</u> 885 890
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 358 220</u> 2 309 716	<u>2 361 561</u> 2 313 017	<u>2 379 996</u> 2 268 750	<u>2 353 192</u> 2 304 747	<u>2 373 271</u> 2 324 588	<u>2 368 260</u> 2 319 636	<u>2 383 294</u> 2 334 492
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 355 460</u> 2 307 899	<u>2 358 653</u> 2 311 054	<u>2 376 270</u> 2 268 750	<u>2 350 655</u> 2 303 151	<u>2 369 844</u> 2 322 112	<u>2 365 055</u> 2 317 380	<u>2 379 422</u> 2 331 577
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 351 317</u> 2 305 172	<u>2 354 287</u> 2 308 108	<u>2 370 677</u> 2 268 750	<u>2 346 846</u> 2 300 755	<u>2 364 699</u> 2 318 396	<u>2 360 243</u> 2 313 993	<u>2 373 610</u> 2 327 201
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>709 589</u> 693 842	<u>710 781</u> 695 021	<u>717 362</u> 679 219	<u>707 794</u> 692 069	<u>714 962</u> 699 151	<u>713 173</u> 697 383	<u>718 539</u> 702 687
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>709 419</u> 693 730	<u>710 602</u> 694 900	<u>717 132</u> 679 219	<u>707 638</u> 691 970	<u>714 750</u> 698 999	<u>712 975</u> 697 245	<u>718 301</u> 702 507
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 450 336</u> 2 404 781	<u>2 453 020</u> 2 407 433	<u>2 467 827</u> 2 371 875	<u>2 446 297</u> 2 400 790	<u>2 462 426</u> 2 416 727	<u>2 458 401</u> 2 412 750	<u>2 470 477</u> 2 424 683
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 449 336</u> 2 404 123	<u>2 451 966</u> 2 406 721	<u>2 466 478</u> 2 371 875	<u>2 445 378</u> 2 400 211	<u>2 461 184</u> 2 415 830	<u>2 457 239</u> 2 411 932	<u>2 469 074</u> 2 423 626
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 448 336</u> 2 403 465	<u>2 450 913</u> 2 406 010	<u>2 465 128</u> 2 371 875	<u>2 444 459</u> 2 399 633	<u>2 459 942</u> 2 414 933	<u>2 456 078</u> 2 411 115	<u>2 467 671</u> 2 422 570
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 039 801</u> 3 828 981	<u>4 070 817</u> 3 828 981	<u>4 020 314</u> 3 828 981	<u>4 011 812</u> 3 828 981	<u>4 217 732</u> 3 828 981	<u>4 160 598</u> 3 828 981	<u>4 242 218</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 828 188</u> 3 620 454	<u>3 859 094</u> 3 620 454	<u>3 808 770</u> 3 620 454	<u>3 800 298</u> 3 620 454	<u>4 005 489</u> 3 620 454	<u>3 948 558</u> 3 620 454	<u>4 029 889</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 791 288</u> 3 586 299	<u>3 821 754</u> 3 586 299	<u>3 772 146</u> 3 586 299	<u>3 763 794</u> 3 586 299	<u>3 966 068</u> 3 586 299	<u>3 909 946</u> 3 586 299	<u>3 990 121</u> 3 586 299

					-	-	-	-	-
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>908 317</u> 876 106	<u>894 863</u> 855 937	<u>910 383</u> 876 106	<u>878 633</u> 855 937	<u>886 615</u> 855 937
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 388 396</u> 2 313 017	<u>2 358 867</u> 2 268 750	<u>2 392 932</u> 2 313 017	<u>2 323 245</u> 2 268 750	<u>2 340 763</u> 2 268 750
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 384 298</u> 2 311 054	<u>2 356 079</u> 2 268 750	<u>2 388 633</u> 2 311 054	<u>2 322 035</u> 2 268 750	<u>2 338 777</u> 2 268 750
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 378 147</u> 2 308 108	<u>2 351 892</u> 2 268 750	<u>2 382 179</u> 2 308 108	<u>2 320 220</u> 2 268 750	<u>2 335 796</u> 2 268 750
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>720 361</u> 695 021	<u>709 820</u> 679 219	<u>721 980</u> 695 021	<u>697 104</u> 679 219	<u>703 357</u> 679 219
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>720 108</u> 694 900	<u>709 648</u> 679 219	<u>721 715</u> 694 900	<u>697 029</u> 679 219	<u>703 235</u> 679 219
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 474 575</u> 2 407 433	<u>2 450 856</u> 2 371 875	<u>2 478 219</u> 2 407 433	<u>2 422 242</u> 2 371 875	<u>2 436 314</u> 2 371 875
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 473 091</u> 2 406 721	<u>2 449 846</u> 2 371 875	<u>2 476 661</u> 2 406 721	<u>2 421 804</u> 2 371 875	<u>2 435 594</u> 2 371 875
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 471 606</u> 2 406 010	<u>2 448 835</u> 2 371 875	<u>2 475 103</u> 2 406 010	<u>2 421 366</u> 2 371 875	<u>2 434 875</u> 2 371 875
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 136 112</u> 3 828 981	<u>3 983 755</u> 3 828 981	<u>4 136 112</u> 3 828 981	<u>3 918 698</u> 3 828 981	<u>3 950 155</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 924 158</u> 3 620 454	<u>3 772 341</u> 3 620 454	<u>3 924 158</u> 3 620 454	<u>3 707 514</u> 3 620 454	<u>3 738 860</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 885 894</u> 3 586 299	<u>3 736 234</u> 3 586 299	<u>3 885 894</u> 3 586 299	<u>3 672 328</u> 3 586 299	<u>3 703 229</u> 3 586 299

							-	-	-	-	
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 715 172</u> 3 433 500	<u>3 631 460</u> 3 433 500	<u>3 565 202</u> 3 433 500	<u>3 539 862</u> 3 433 500	<u>3 585 402</u> 3 433 500	<u>3 677 938</u> 3 433 500	<u>3 653 115</u> 3 433 500
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 575 342</u> 3 298 676	<u>3 492 809</u> 3 298 676	<u>3 427 484</u> 3 298 676	<u>3 402 502</u> 3 298 676	<u>3 447 401</u> 3 298 676	<u>3 538 633</u> 3 298 676	<u>3 514 160</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 551 534</u> 3 289 688	<u>3 474 123</u> 3 289 688	<u>3 412 852</u> 3 289 688	<u>3 389 420</u> 3 289 688	<u>3 431 532</u> 3 289 688	<u>3 517 103</u> 3 289 688	<u>3 494 149</u> 3 289 688
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 072 573</u> 3 811 006	<u>3 997 437</u> 3 811 006	<u>3 937 966</u> 3 811 006	<u>3 915 222</u> 3 811 006	<u>3 956 098</u> 3 811 006	<u>4 039 153</u> 3 811 006	<u>4 016 873</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 067 227</u> 3 917 889	<u>4 031 606</u> 3 917 889	<u>4 003 413</u> 3 917 889	<u>3 992 630</u> 3 917 889	<u>4 012 008</u> 3 917 889	<u>4 051 383</u> 3 917 889	<u>4 040 821</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 055 866</u> 3 907 110	<u>4 020 403</u> 3 907 110	<u>3 992 334</u> 3 907 110	<u>3 981 599</u> 3 907 110	<u>4 000 891</u> 3 907 110	<u>4 040 093</u> 3 907 110	<u>4 029 577</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 040 562</u> 3 892 433	<u>4 005 256</u> 3 892 433	<u>3 977 311</u> 3 892 433	<u>3 966 624</u> 3 892 433	<u>3 985 831</u> 3 892 433	<u>4 024 858</u> 3 892 433	<u>4 014 389</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 025 989</u> 3 878 554	<u>3 990 866</u> 3 878 554	<u>3 963 066</u> 3 878 554	<u>3 952 435</u> 3 878 554	<u>3 971 542</u> 3 878 554	<u>4 010 367</u> 3 878 554	<u>3 999 952</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 300 916</u> 4 028 845	<u>4 223 033</u> 4 028 845	<u>4 161 388</u> 4 028 845	<u>4 137 813</u> 4 028 845	<u>4 180 182</u> 4 028 845	<u>4 266 275</u> 4 028 845	<u>4 243 180</u> 4 028 845
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 386 939</u> 4 132 269	<u>4 315 546</u> 4 132 269	<u>4 259 038</u> 4 132 269	<u>4 237 427</u> 4 132 269	<u>4 276 266</u> 4 132 269	<u>4 355 184</u> 4 132 269	<u>4 334 014</u> 4 132 269
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>326 617</u> 302 038	<u>319 322</u> 302 038	<u>313 549</u> 302 038	<u>311 341</u> 302 038	<u>315 309</u> 302 038	<u>323 372</u> 302 038	<u>321 209</u> 302 038
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>489 643</u> 449 412	<u>477 515</u> 449 412	<u>467 916</u> 449 412	<u>464 245</u> 449 412	<u>470 842</u> 449 412	<u>484 248</u> 449 412	<u>480 652</u> 449 412

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 631 395</u> 3 433 500	<u>3 660 872</u> 3 433 500	<u>3 612 875</u> 3 433 500	<u>3 604 795</u> 3 433 500	<u>3 800 500</u> 3 433 500	<u>3 746 201</u> 3 433 500	<u>3 823 772</u> 3 433 500
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 492 746</u> 3 298 676	<u>3 521 807</u> 3 298 676	<u>3 474 487</u> 3 298 676	<u>3 466 520</u> 3 298 676	<u>3 659 468</u> 3 298 676	<u>3 605 933</u> 3 298 676	<u>3 682 411</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 474 064</u> 3 289 688	<u>3 501 322</u> 3 289 688	<u>3 456 938</u> 3 289 688	<u>3 449 466</u> 3 289 688	<u>3 630 440</u> 3 289 688	<u>3 580 227</u> 3 289 688	<u>3 651 959</u> 3 289 688
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>3 997 379</u> 3 811 006	<u>4 023 836</u> 3 811 006	<u>3 980 756</u> 3 811 006	<u>3 973 504</u> 3 811 006	<u>4 149 159</u> 3 811 006	<u>4 100 422</u> 3 811 006	<u>4 170 046</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 031 579</u> 3 917 889	<u>4 044 122</u> 3 917 889	<u>4 023 698</u> 3 917 889	<u>4 020 260</u> 3 917 889	<u>4 103 535</u> 3 917 889	<u>4 080 430</u> 3 917 889	<u>4 113 437</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 020 376</u> 3 907 110	<u>4 032 863</u> 3 907 110	<u>4 012 530</u> 3 907 110	<u>4 009 107</u> 3 907 110	<u>4 092 014</u> 3 907 110	<u>4 069 011</u> 3 907 110	<u>4 101 873</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 005 228</u> 3 892 433	<u>4 017 660</u> 3 892 433	<u>3 997 417</u> 3 892 433	<u>3 994 010</u> 3 892 433	<u>4 076 549</u> 3 892 433	<u>4 053 648</u> 3 892 433	<u>4 086 364</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>3 990 839</u> 3 878 554	<u>4 003 206</u> 3 878 554	<u>3 983 069</u> 3 878 554	<u>3 979 678</u> 3 878 554	<u>4 061 789</u> 3 878 554	<u>4 039 007</u> 3 878 554	<u>4 071 553</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 222 973</u> 4 028 845	<u>4 250 397</u> 4 028 845	<u>4 205 742</u> 4 028 845	<u>4 198 225</u> 4 028 845	<u>4 380 302</u> 4 028 845	<u>4 329 784</u> 4 028 845	<u>4 401 953</u> 4 028 845
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 315 490</u> 4 132 269	<u>4 340 630</u> 4 132 269	<u>4 299 696</u> 4 132 269	<u>4 292 805</u> 4 132 269	<u>4 459 710</u> 4 132 269	<u>4 413 401</u> 4 132 269	<u>4 479 556</u> 4 132 269
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>319 317</u> 302 038	<u>321 885</u> 302 038	<u>317 703</u> 302 038	<u>316 999</u> 302 038	<u>334 052</u> 302 038	<u>329 321</u> 302 038	<u>336 080</u> 302 038
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>477 505</u> 449 412	<u>481 776</u> 449 412	<u>474 822</u> 449 412	<u>473 652</u> 449 412	<u>502 004</u> 449 412	<u>494 138</u> 449 412	<u>505 376</u> 449 412



					-	-	-	-	-
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 722 929</u> 3 433 500	<u>3 578 130</u> 3 433 500	<u>3 722 929</u> 3 433 500	<u>3 516 299</u> 3 433 500	<u>3 546 197</u> 3 433 500
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 582 990</u> 3 298 676	<u>3 440 231</u> 3 298 676	<u>3 582 990</u> 3 298 676	<u>3 379 271</u> 3 298 676	<u>3 408 747</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 558 708</u> 3 289 688	<u>3 424 808</u> 3 289 688	<u>3 558 708</u> 3 289 688	<u>3 367 631</u> 3 289 688	<u>3 395 278</u> 3 289 688
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 079 535</u> 3 811 006	<u>3 949 570</u> 3 811 006	<u>4 079 535</u> 3 811 006	<u>3 894 074</u> 3 811 006	<u>3 920 908</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 070 528</u> 3 917 889	<u>4 008 914</u> 3 917 889	<u>4 070 528</u> 3 917 889	<u>3 982 604</u> 3 917 889	<u>3 995 326</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 059 152</u> 3 907 110	<u>3 997 811</u> 3 907 110	<u>4 059 152</u> 3 907 110	<u>3 971 617</u> 3 907 110	<u>3 984 283</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 043 833</u> 3 892 433	<u>3 982 763</u> 3 892 433	<u>4 043 833</u> 3 892 433	<u>3 956 686</u> 3 892 433	<u>3 969 295</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 029 243</u> 3 878 554	<u>3 968 491</u> 3 878 554	<u>4 029 243</u> 3 878 554	<u>3 942 549</u> 3 878 554	<u>3 955 093</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 308 133</u> 4 028 845	<u>4 173 417</u> 4 028 845	<u>4 308 133</u> 4 028 845	<u>4 115 892</u> 4 028 845	<u>4 143 707</u> 4 028 845
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 393 554</u> 4 132 269	<u>4 270 064</u> 4 132 269	<u>4 393 554</u> 4 132 269	<u>4 217 332</u> 4 132 269	<u>4 242 829</u> 4 132 269
225-106-0300	13015-2012	.							
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>327 293</u> 302 038	<u>314 675</u> 302 038	<u>327 293</u> 302 038	<u>309 288</u> 302 038	<u>311 893</u> 302 038
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>490 766</u> 449 412	<u>469 789</u> 449 412	<u>490 766</u> 449 412	<u>460 831</u> 449 412	<u>465 162</u> 449 412

							-	-	-	-	
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>893 238</u> 814 332	<u>869 171</u> 814 332	<u>850 122</u> 814 332	<u>842 837</u> 814 332	<u>855 930</u> 814 332	<u>882 533</u> 814 332	<u>875 397</u> 814 332
225-106-0400	24547-2016	.									
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475		<u>21 004</u> 17 628					
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650		<u>26 729</u> 22 148					

**225-107.**

						-	-	-		-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 345</u> 8 952						
225-107-0102	19	.	1	500	<u>18 941</u> 18 219						
225-107-0103	20	.	1	600	<u>21 528</u> 20 686						

				,	-	-	-	-	-	-	-
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>869 153</u> 814 332	<u>877 627</u> 814 332	<u>863 828</u> 814 332	<u>861 505</u> 814 332	<u>917 769</u> 814 332	<u>902 158</u> 814 332	<u>924 460</u> 814 332
225-106-0400	24547-2016	.									
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475							
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650							

				,	-	-	-	.	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300							
225-107-0102	19	.	1	500							
225-107-0103	20	.	1	600							

				,	-	-	-	-	-
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	$\frac{895\ 468}{814\ 332}$	$\frac{853\ 839}{814\ 332}$	$\frac{895\ 468}{814\ 332}$	$\frac{836\ 063}{814\ 332}$	$\frac{844\ 658}{814\ 332}$
225-106-0400	24547-2016	.							
225-106-0401	24547-2016 -0,5 15	.	1	475					
225-106-0402	24547-2016 -250 22,5	.	1	650					

				,	-	-	-	-	-
225-107-0100	13015-2012 20, 22,5	.							
225-107-0101	18	.	1	300					
225-107-0102	19	.	1	500					
225-107-0103	20	.	1	600					

						-	-	-		-	-
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>70 902</u> 68 112						
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>53 149</u> 51 057						
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>44 543</u> 42 760						
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>42 789</u> 41 071	<u>43 624</u> 41 071	<u>44 574</u> 41 071				
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>39 515</u> 37 946	<u>40 274</u> 37 946	<u>41 138</u> 37 946	<u>46 102</u> 40 681	<u>44 509</u> 40 681	<u>44 129</u> 40 681	<u>43 294</u> 40 681
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>19 636</u> 18 304	<u>20 395</u> 18 304	<u>21 260</u> 18 304	<u>22 773</u> 17 628	<u>21 179</u> 17 628	<u>20 800</u> 17 628	<u>19 965</u> 17 628
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>25 211</u> 23 482	<u>26 198</u> 23 482	<u>27 321</u> 23 482	<u>30 475</u> 23 776	<u>28 402</u> 23 776	<u>27 909</u> 23 776	<u>26 824</u> 23 776
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>61 378</u> 59 054						
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>44 766</u> 43 118						
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>59 155</u> 56 945						
225-107-0114	11	.	1	300	<u>10 224</u> 9 814						
225-107-0115	12	.	1	500	<u>19 044</u> 18 321						
225-107-0116	13	.	1	600	<u>23 671</u> 22 787						

					-	-	-		-	-	-
225-107-0104	42	.	1	2000							
225-107-0105	43	.	1	1500							
225-107-0106	44	.	1	1300							
225-107-0107	45	.	1	1100							
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>48 310</u> 40 681	<u>47 362</u> 40 681	<u>50 398</u> 40 681				
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>24 981</u> 17 628	<u>24 033</u> 17 628	<u>27 069</u> 17 628	<u>23 716</u> 17 515	<u>22 915</u> 17 515	<u>26 923</u> 17 515	<u>25 626</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>33 344</u> 23 776	<u>32 112</u> 23 776	<u>36 059</u> 23 776				
225-107-0111	3	.	1	1600							
225-107-0112	4	.	1	1100							
225-107-0113	5	.	1	1500							
225-107-0114	11	.	1	300							
225-107-0115	12	.	1	500							
225-107-0116	13	.	1	600							

					-	-	-	-	-
225-107-0104	42	.	1	2000					
225-107-0105	43	.	1	1500					
225-107-0106	44	.	1	1300					
225-107-0107	45	.	1	1100					
225-107-0108	46	.	1	1000					
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>27 217</u> 17 515	<u>29 004</u> 17 515	<u>28 319</u> 17 515	<u>25 344</u> 17 515	<u>23 643</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300					
225-107-0111	3	.	1	1600					
225-107-0112	4	.	1	1100					
225-107-0113	5	.	1	1500					
225-107-0114	11	.	1	300					
225-107-0115	12	.	1	500					
225-107-0116	13	.	1	600					

						-	-	-		-	-
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 027</u> 13 393	<u>14 349</u> 13 393	<u>14 717</u> 13 393	<u>15 820</u> 13 560	<u>15 142</u> 13 560	<u>14 981</u> 13 560	<u>14 626</u> 13 560
225-107-0300	, 13015-2012	.									
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 846</u> 22 239	<u>23 077</u> 22 239	<u>23 341</u> 22 239	<u>20 379</u> 19 802	<u>23 574</u> 22 753	<u>23 413</u> 22 800	<u>23 201</u> 22 239
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>26 676</u> 25 941	<u>26 966</u> 25 941	<u>27 295</u> 25 941	<u>23 752</u> 23 051	<u>27 587</u> 26 583	<u>27 386</u> 26 642	<u>27 120</u> 25 941
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 601</u> 33 685	<u>34 950</u> 33 685	<u>35 348</u> 33 685	<u>31 241</u> 30 365	<u>35 700</u> 34 460	<u>35 457</u> 34 531	<u>35 136</u> 33 685
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>37 153</u> 36 185	<u>37 518</u> 36 185	<u>37 933</u> 36 185	<u>33 623</u> 32 697	<u>38 300</u> 36 994	<u>38 047</u> 37 068	<u>37 712</u> 36 185
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>49 644</u> 48 187	<u>50 244</u> 48 187	<u>50 927</u> 48 187	<u>43 863</u> 42 474	<u>51 532</u> 49 518	<u>51 115</u> 49 640	<u>50 564</u> 48 187
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>65 455</u> 63 623	<u>66 184</u> 63 623	<u>67 014</u> 63 623	<u>58 162</u> 56 417	<u>67 749</u> 65 241	<u>67 242</u> 65 389	<u>66 573</u> 63 623
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>77 311</u> 75 140	<u>78 176</u> 75 140	<u>79 161</u> 75 140	<u>68 757</u> 66 687	<u>80 035</u> 77 061	<u>79 433</u> 77 237	<u>78 638</u> 75 140
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>87 295</u> 84 830	<u>88 282</u> 84 830	<u>89 406</u> 84 830	<u>77 620</u> 75 269	<u>90 401</u> 87 021	<u>89 715</u> 87 221	<u>88 808</u> 84 830
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>106 089</u> 103 181	<u>107 228</u> 103 181	<u>108 524</u> 103 181	<u>94 925</u> 92 150	<u>109 673</u> 105 708	<u>108 881</u> 105 940	<u>107 835</u> 103 181
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>134 250</u> 130 678	<u>135 616</u> 130 678	<u>137 171</u> 130 678	<u>121 121</u> 117 704	<u>138 550</u> 133 710	<u>137 600</u> 133 988	<u>136 344</u> 130 678



					-	-	-	.	-	-	-
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>16 758</u> 13 560	<u>16 355</u> 13 560	<u>17 646</u> 13 560	<u>16 849</u> 13 560	<u>16 016</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560
225-107-0300	, 13015-2012	.									
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>20 570</u> 19 991	<u>20 488</u> 19 910	<u>20 734</u> 20 152	<u>20 433</u> 19 856	<u>20 215</u> 19 640	<u>19 974</u> 19 079	<u>20 242</u> 19 667
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>23 991</u> 23 287	<u>23 889</u> 23 186	<u>24 196</u> 23 490	<u>23 820</u> 23 119	<u>23 547</u> 22 849	<u>23 247</u> 22 148	<u>23 581</u> 22 883
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>31 529</u> 30 650	<u>31 406</u> 30 528	<u>31 776</u> 30 894	<u>31 323</u> 30 446	<u>30 994</u> 30 120	<u>30 631</u> 29 274	<u>31 035</u> 30 161
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>33 924</u> 32 994	<u>33 796</u> 32 867	<u>34 182</u> 33 249	<u>33 709</u> 32 782	<u>33 365</u> 32 442	<u>32 987</u> 31 559	<u>33 408</u> 32 484
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>44 358</u> 42 963	<u>44 146</u> 42 754	<u>44 782</u> 43 382	<u>44 004</u> 42 613	<u>43 438</u> 42 054	<u>42 815</u> 40 601	<u>43 509</u> 42 124
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>58 764</u> 57 012	<u>58 507</u> 56 757	<u>59 280</u> 57 521	<u>58 334</u> 56 586	<u>57 646</u> 55 907	<u>56 889</u> 54 141	<u>57 732</u> 55 992
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>69 471</u> 67 394	<u>69 165</u> 67 091	<u>70 083</u> 67 998	<u>68 960</u> 66 889	<u>68 144</u> 66 082	<u>67 245</u> 63 985	<u>68 246</u> 66 182
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>78 435</u> 76 075	<u>78 086</u> 75 730	<u>79 133</u> 76 764	<u>77 852</u> 75 499	<u>76 921</u> 74 579	<u>75 895</u> 72 187	<u>77 037</u> 74 693
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>95 866</u> 93 079	<u>95 463</u> 92 681	<u>96 671</u> 93 875	<u>95 193</u> 92 415	<u>94 119</u> 91 353	<u>92 936</u> 88 594	<u>94 253</u> 91 485
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>122 249</u> 118 820	<u>121 766</u> 118 342	<u>123 216</u> 119 774	<u>121 443</u> 118 023	<u>120 153</u> 116 748	<u>118 733</u> 113 437	<u>120 314</u> 116 907

					-	-	-	-	-
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>17 057</u> 13 560	<u>17 889</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560	<u>17 369</u> 13 560	<u>16 328</u> 13 560
225-107-0300	, 13015-2012	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>20 680</u> 19 079	<u>20 242</u> 19 667	<u>20 335</u> 19 079	<u>19 753</u> 19 079	<u>20 039</u> 19 079
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>24 128</u> 22 148	<u>23 581</u> 22 883	<u>23 697</u> 22 148	<u>22 970</u> 22 148	<u>23 328</u> 22 148
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>31 695</u> 29 274	<u>31 035</u> 30 161	<u>31 175</u> 29 274	<u>30 297</u> 29 274	<u>30 729</u> 29 274
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>34 097</u> 31 559	<u>33 408</u> 32 484	<u>33 554</u> 31 559	<u>32 639</u> 31 559	<u>33 089</u> 31 559
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>44 643</u> 40 601	<u>43 509</u> 42 124	<u>43 749</u> 40 601	<u>42 242</u> 40 601	<u>42 983</u> 40 601
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>59 110</u> 54 141	<u>57 732</u> 55 992	<u>58 024</u> 54 141	<u>56 193</u> 54 141	<u>57 093</u> 54 141
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>69 882</u> 63 985	<u>68 246</u> 66 182	<u>68 592</u> 63 985	<u>66 417</u> 63 985	<u>67 487</u> 63 985
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>78 903</u> 72 187	<u>77 037</u> 74 693	<u>77 432</u> 72 187	<u>74 952</u> 72 187	<u>76 172</u> 72 187
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>96 406</u> 88 594	<u>94 253</u> 91 485	<u>94 709</u> 88 594	<u>91 847</u> 88 594	<u>93 255</u> 88 594
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>122 898</u> 113 437	<u>120 314</u> 116 907	<u>120 861</u> 113 437	<u>117 427</u> 113 437	<u>119 116</u> 113 437

						-	-	-		-	-
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>159 333</u> 155 134	<u>160 927</u> 155 134	<u>162 742</u> 155 134	<u>143 047</u> 139 041	<u>164 350</u> 158 672	<u>163 242</u> 158 996	<u>161 777</u> 155 134

**225-109.**

							-	-	-	-	
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>104 383</u> 100 796						
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>150 157</u> 145 183						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>248 382</u> 239 872						
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>121 919</u> 117 723	<u>138 082</u> 117 974	<u>133 186</u> 117 974	<u>143 590</u> 117 974	<u>135 634</u> 117 974	<u>134 651</u> 120 867	<u>130 667</u> 120 867
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>151 355</u> 146 217						
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>140 934</u> 134 643	<u>164 443</u> 131 987	<u>156 218</u> 131 987	<u>173 696</u> 131 987	<u>160 330</u> 131 987	<u>159 414</u> 137 049	<u>152 720</u> 137 049
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>249 462</u> 240 791						
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>173 301</u> 167 243						

					-	-	-		-	-	-
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>144 364</u> 140 342	<u>143 800</u> 139 785	<u>145 491</u> 141 456	<u>143 423</u> 139 412	<u>141 918</u> 137 925	<u>140 262</u> 134 062	<u>142 106</u> 138 111

					-	-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200							
225-109-0102	2	.	1	2900							
225-109-0103	3	.	1	5200							
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>129 718</u> 120 867	<u>127 631</u> 120 867	<u>139 306</u> 117 974	<u>144 202</u> 117 974	<u>140 169</u> 120 867	<u>137 801</u> 120 867	<u>145 391</u> 120 867
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100							
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>151 126</u> 137 049	<u>147 620</u> 137 049	<u>166 499</u> 131 987	<u>174 725</u> 131 987	<u>168 685</u> 137 049	<u>164 706</u> 137 049	<u>177 457</u> 137 049
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400							
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800							

					-	-	-	-	-
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>145 120</u> 134 062	<u>142 106</u> 138 111	<u>142 744</u> 134 062	<u>138 738</u> 134 062	<u>140 708</u> 134 062

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200					
225-109-0102	2	.	1	2900					
225-109-0103	3	.	1	5200					
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>123 816</u> 117 723	<u>143 590</u> 117 974	<u>125 977</u> 117 723	<u>141 142</u> 117 974	<u>135 022</u> 117 974
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100					
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>144 122</u> 134 643	<u>173 696</u> 131 987	<u>147 752</u> 134 643	<u>169 584</u> 131 987	<u>159 302</u> 131 987
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400					
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800					

							-	-	-	-	
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>281 185</u> 271 121						
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>128 103</u> 123 631						
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>307 684</u> 297 311						
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>96 856</u> 93 557						
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>217 942</u> 210 589						
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>56 447</u> 54 018	<u>66 685</u> 54 241	<u>63 551</u> 54 241	<u>70 210</u> 54 241	<u>65 118</u> 54 241	<u>63 243</u> 54 693	<u>60 693</u> 54 693
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>99 320</u> 94 732	<u>117 906</u> 94 018	<u>111 835</u> 94 018	<u>124 736</u> 94 018	<u>114 870</u> 94 018	<u>112 361</u> 95 916	<u>107 420</u> 95 916
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>91 493</u> 88 089						
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>95 309</u> 91 429	<u>109 958</u> 90 402	<u>105 062</u> 90 402	<u>115 466</u> 90 402	<u>107 510</u> 90 402	<u>106 382</u> 92 933	<u>102 397</u> 92 933
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>126 573</u> 121 991						
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>149 837</u> 143 661	<u>172 705</u> 141 479	<u>164 872</u> 141 479	<u>181 518</u> 141 479	<u>168 788</u> 141 479	<u>167 759</u> 146 270	<u>161 384</u> 146 270
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>188 138</u> 181 019						

					-	-	-	-	-	-	-
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500							
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800							
225-109-0111	78	.	1	6200							
225-109-0112	79	.	1	2000							
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400							
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>60 086</u> 54 693	<u>58 750</u> 54 693	<u>67 468</u> 54 241	<u>70 601</u> 54 241	<u>66 774</u> 54 693	<u>65 259</u> 54 693	<u>70 117</u> 54 693
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>106 244</u> 95 916	<u>103 655</u> 95 916	<u>119 423</u> 94 018	<u>125 495</u> 94 018	<u>119 203</u> 95 916	<u>116 267</u> 95 916	<u>125 679</u> 95 916
225-109-0203	32	.	1	2300							
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>101 448</u> 92 933	<u>99 361</u> 92 933	<u>111 182</u> 90 402	<u>116 078</u> 90 402	<u>111 900</u> 92 933	<u>109 532</u> 92 933	<u>117 122</u> 92 933
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000							
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>159 866</u> 146 270	<u>156 526</u> 146 270	<u>174 664</u> 141 479	<u>182 497</u> 141 479	<u>176 588</u> 146 270	<u>172 799</u> 146 270	<u>184 943</u> 146 270
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900							

					-	-	-	-	-
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500					
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800					
225-109-0111	78	.	1	6200					
225-109-0112	79	.	1	2000					
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400					
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>57 662</u> 54 018	<u>70 210</u> 54 241	<u>59 044</u> 54 018	<u>68 643</u> 54 241	<u>64 726</u> 54 241
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>101 673</u> 94 732	<u>124 736</u> 94 018	<u>104 352</u> 94 732	<u>121 700</u> 94 018	<u>114 111</u> 94 018
225-109-0203	32	.	1	2300					
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>97 206</u> 91 429	<u>115 466</u> 90 402	<u>99 367</u> 91 429	<u>113 018</u> 90 402	<u>106 898</u> 90 402
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000					
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>152 873</u> 143 661	<u>181 518</u> 141 479	<u>156 330</u> 143 661	<u>177 601</u> 141 479	<u>167 809</u> 141 479
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900					



				,	.		-	-	-	-	
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>285 373</u> <u>275 018</u>						

**225-2.**  
**225-201.**

				,	.	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>38 638</u> <u>31 641</u>	<u>40 014</u> <u>34 189</u>	<u>45 739</u> <u>35 722</u>	<u>42 556</u> <u>35 722</u>	<u>44 025</u> <u>35 722</u>	<u>45 984</u> <u>35 722</u>
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 917</u> <u>78 883</u>	<u>80 574</u> <u>77 556</u>	<u>79 095</u> <u>74 107</u>	<u>80 741</u> <u>77 722</u>	<u>83 433</u> <u>74 107</u>	<u>80 741</u> <u>77 722</u>
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>96 278</u> <u>92 025</u>	<u>94 251</u> <u>90 023</u>	<u>92 021</u> <u>84 821</u>	<u>94 504</u> <u>90 273</u>	<u>98 563</u> <u>84 821</u>	<u>94 504</u> <u>90 273</u>
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>118 823</u> <u>112 970</u>	<u>115 928</u> <u>110 109</u>	<u>112 742</u> <u>102 679</u>	<u>116 289</u> <u>110 466</u>	<u>122 088</u> <u>102 679</u>	<u>116 289</u> <u>110 466</u>
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>175 089</u> <u>166 611</u>	<u>170 919</u> <u>162 490</u>	<u>166 329</u> <u>151 786</u>	<u>171 440</u> <u>163 005</u>	<u>179 793</u> <u>151 786</u>	<u>171 440</u> <u>163 005</u>

**225-202.**

				,	.	-	-	-	-	
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

					-	-	-	-	-	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800							

					-	-	-	.	-		-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>45 739</u> 35 722	<u>44 760</u> 35 722	<u>42 312</u> 35 722				
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 311</u> 74 107	<u>77 735</u> 74 107	<u>79 493</u> 74 107	<u>56 874</u> 54 512	<u>81 582</u> 78 552	<u>61 428</u> 54 512	<u>60 717</u> 54 512
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>95 364</u> 84 821	<u>89 969</u> 84 821	<u>92 622</u> 84 821	<u>87 018</u> 83 441	<u>95 772</u> 91 525	<u>93 887</u> 83 441	<u>92 813</u> 83 441
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>117 517</u> 102 679	<u>109 810</u> 102 679	<u>113 600</u> 102 679	<u>105 413</u> 100 527	<u>118 100</u> 112 256	<u>115 225</u> 100 527	<u>113 692</u> 100 527
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>173 209</u> 151 786	<u>162 106</u> 151 786	<u>167 566</u> 151 786	<u>205 534</u> 158 203	<u>174 048</u> 165 582	<u>194 136</u> 158 203	<u>190 004</u> 158 203

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800					

					,	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000						
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>59 151</u> 54 512	<u>82 758</u> 79 714	<u>82 254</u> 79 217	<u>83 764</u> 80 708	<u>58 297</u> 54 512	<u>60 100</u> 54 512
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>90 452</u> 83 441	<u>97 545</u> 93 278	<u>96 786</u> 92 528	<u>99 063</u> 94 777	<u>89 164</u> 83 441	<u>91 883</u> 83 441
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>110 319</u> 100 527	<u>120 633</u> 114 759	<u>119 549</u> 113 688	<u>122 802</u> 116 902	<u>108 479</u> 100 527	<u>112 363</u> 100 527
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>195 418</u> 158 203	<u>177 698</u> 169 189	<u>176 136</u> 167 645	<u>180 821</u> 172 275	<u>206 531</u> 158 203	<u>210 093</u> 158 203

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>70 976</u> 56 564	<u>72 032</u> 69 252	<u>70 778</u> 68 013	<u>69 398</u> 64 795	<u>70 934</u> 68 168	<u>71 718</u> 68 943	<u>67 549</u> 56 564
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 901</u> 39 928	<u>42 799</u> 41 687	<u>42 405</u> 41 297	<u>41 971</u> 40 286	<u>42 454</u> 41 346	<u>42 701</u> 41 590	<u>43 823</u> 39 928
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 455</u> 44 731	<u>52 558</u> 50 944	<u>51 913</u> 50 307	<u>51 203</u> 48 652	<u>51 993</u> 50 387	<u>52 397</u> 50 785	<u>50 693</u> 44 731
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 275</u> 48 690	<u>63 349</u> 60 915	<u>62 253</u> 59 832	<u>61 047</u> 57 018	<u>62 390</u> 59 967	<u>63 076</u> 60 645	<u>58 279</u> 48 690
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.									
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>25 131</u> 24 107					<u>27 957</u> 24 408	<u>26 906</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>113 677</u> 109 606	<u>111 908</u> 107 857	<u>109 968</u> 103 315	<u>112 129</u> 108 076	<u>113 236</u> 109 169	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>134 182</u> 129 869	<u>111 156</u> 107 116	<u>109 401</u> 105 382	<u>107 497</u> 100 877	<u>109 621</u> 105 598	<u>110 718</u> 106 683	<u>112 877</u> 107 143
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 312</u> 100 564	<u>109 671</u> 105 654	<u>107 890</u> 103 894	<u>105 911</u> 99 322	<u>108 112</u> 104 114	<u>109 226</u> 105 215	<u>116 477</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 475</u> 85 876	<u>95 593</u> 91 723	<u>93 808</u> 89 959	<u>91 842</u> 85 378	<u>94 031</u> 90 179	<u>95 147</u> 91 282	<u>101 602</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>101 608</u> 98 151	<u>107 788</u> 103 757	<u>106 008</u> 101 997	<u>104 068</u> 97 428	<u>106 230</u> 102 217	<u>107 343</u> 103 317	<u>107 657</u> 101 935

					-	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>66 307</u> 56 564	<u>67 977</u> 56 564	<u>73 446</u> 64 795	<u>70 934</u> 68 168	<u>72 816</u> 70 027	<u>72 346</u> 69 563	<u>73 755</u> 70 956
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 433</u> 39 928	<u>43 945</u> 39 928	<u>43 244</u> 40 286	<u>42 454</u> 41 346	<u>43 046</u> 41 930	<u>42 898</u> 41 784	<u>43 341</u> 42 222
225-202-0103	3	.	1	900	<u>50 054</u> 44 731	<u>50 913</u> 44 731	<u>53 285</u> 48 652	<u>51 993</u> 50 387	<u>52 961</u> 51 343	<u>52 719</u> 51 104	<u>53 444</u> 51 820
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>57 193</u> 48 690	<u>58 653</u> 48 690	<u>64 586</u> 57 018	<u>62 390</u> 59 967	<u>64 035</u> 61 593	<u>63 625</u> 61 187	<u>64 856</u> 62 404
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.									
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>26 655</u> 24 408	<u>26 104</u> 24 408			<u>29 414</u> 24 408	<u>28 789</u> 24 408	<u>30 793</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476			<u>115 696</u> 103 315	<u>112 129</u> 108 076	<u>114 784</u> 110 699	<u>114 121</u> 110 045	<u>116 109</u> 112 009
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 506</u> 107 143	<u>111 184</u> 107 143	<u>113 223</u> 100 877	<u>109 621</u> 105 598	<u>112 254</u> 108 201	<u>111 597</u> 107 551	<u>113 569</u> 109 500
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>115 268</u> 100 564	<u>117 081</u> 100 564	<u>111 623</u> 99 322	<u>108 112</u> 104 114	<u>110 785</u> 106 755	<u>110 118</u> 106 096	<u>112 119</u> 108 073
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>100 384</u> 85 876	<u>102 211</u> 85 876	<u>97 597</u> 85 378	<u>94 031</u> 90 179	<u>96 709</u> 92 826	<u>96 041</u> 92 165	<u>98 046</u> 94 147
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>107 282</u> 101 935	<u>105 944</u> 101 935	<u>109 859</u> 97 428	<u>106 230</u> 102 217	<u>108 901</u> 104 857	<u>108 235</u> 104 198	<u>110 235</u> 106 174

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>71 276</u> 56 564	<u>71 466</u> 64 795	<u>72 347</u> 56 564	<u>68 128</u> 64 795	<u>69 769</u> 64 795
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 995</u> 39 928	<u>42 622</u> 40 286	<u>45 331</u> 39 928	<u>41 572</u> 40 286	<u>42 088</u> 40 286
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 610</u> 44 731	<u>52 267</u> 48 652	<u>53 160</u> 44 731	<u>50 550</u> 48 652	<u>51 394</u> 48 652
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 537</u> 48 690	<u>62 855</u> 57 018	<u>62 474</u> 48 690	<u>59 936</u> 57 018	<u>61 372</u> 57 018
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.							
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>25 632</u> 24 107		<u>26 202</u> 24 107		
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>112 894</u> 103 315		<u>108 171</u> 103 316	<u>110 494</u> 103 315
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>136 061</u> 129 869	<u>110 423</u> 100 877	<u>138 200</u> 129 869	<u>105 702</u> 100 877	<u>108 023</u> 100 877
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 735</u> 100 564	<u>108 830</u> 99 322	<u>123 246</u> 100 564	<u>104 120</u> 99 322	<u>106 436</u> 99 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 901</u> 85 876	<u>94 782</u> 85 378	<u>108 424</u> 85 876	<u>90 036</u> 85 378	<u>92 370</u> 85 378
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>103 508</u> 98 151	<u>107 027</u> 97 428	<u>105 914</u> 98 151	<u>102 252</u> 97 428	<u>104 600</u> 97 428

							-	-	-	-	
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>6 857</u> 6 696	<u>6 050</u> 5 899	<u>5 999</u> 5 848	<u>5 941</u> 5 714	<u>6 005</u> 5 854	<u>6 037</u> 5 886	
225-202-1204	10 -3	.	1	190							
225-202-1206	15-8	.	1	165							
225-202-1207	15-5	.	1	88		<u>6 622</u> 6 052	<u>6 471</u> 6 080	<u>6 378</u> 6 080	<u>6 516</u> 6 080		
225-202-1209	5	.	1	73							

**225-203.**

							-	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>70 753</u> 67 655	<u>109 986</u> 105 921	<u>108 175</u> 104 131	<u>106 163</u> 99 483	<u>108 401</u> 104 355	<u>109 534</u> 105 474	<u>111 877</u> 106 092
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>77 625</u> 74 454	<u>130 740</u> 126 438	<u>128 949</u> 124 668	<u>126 978</u> 120 070	<u>129 172</u> 124 889	<u>130 293</u> 125 997	<u>83 699</u> 74 454
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 421</u> 119 952	<u>131 937</u> 127 608	<u>130 128</u> 125 821	<u>128 125</u> 121 178	<u>130 354</u> 126 044	<u>131 485</u> 127 162	<u>136 500</u> 119 952

					-	-	-	-	-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5			<u>6 109</u> 5 714	<u>6 005</u> 5 854	<u>6 083</u> 5 931	<u>6 064</u> 5 912	<u>6 122</u> 5 970
225-202-1204	10 -3	.	1	190							
225-202-1206	15-8	.	1	165							
225-202-1207	15-5	.	1	88			<u>6 583</u> 6 080	<u>6 561</u> 6 080			
225-202-1209	5	.	1	73							

					-	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>111 501</u> 106 092	<u>110 160</u> 106 092	<u>111 970</u> 99 483	<u>108 401</u> 104 355	<u>111 118</u> 107 040	<u>110 440</u> 106 370	<u>112 475</u> 108 380
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>82 750</u> 74 454	<u>80 662</u> 74 454	<u>132 764</u> 120 070	<u>129 172</u> 124 889	<u>131 860</u> 127 546	<u>131 189</u> 126 883	<u>133 202</u> 128 872
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>134 953</u> 119 952	<u>137 115</u> 119 952	<u>133 939</u> 121 178	<u>130 354</u> 126 044	<u>133 068</u> 128 726	<u>132 391</u> 128 057	<u>134 423</u> 130 065



					-	-	-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>6 913</u> 6 696	<u>6 027</u> 5 714	<u>6 975</u> 6 696	<u>5 889</u> 5 714	<u>5 957</u> 5 714
225-202-1204	10 -3	.	1	190					<u>23 702</u> 22 790
225-202-1206	15-8	.	1	165					<u>21 261</u> 20 456
225-202-1207	15-5	.	1	88		<u>6 491</u> 6 080		<u>6 320</u> 6 080	<u>6 413</u> 6 080
225-202-1209	5	.	1	73					<u>10 117</u> 9 747

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>72 658</u> 67 655	<u>109 130</u> 99 483	<u>75 071</u> 67 655	<u>104 342</u> 99 483	<u>106 697</u> 99 483
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>79 523</u> 74 454	<u>129 934</u> 120 070	<u>81 928</u> 74 454	<u>125 163</u> 120 070	<u>127 510</u> 120 070
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 852</u> 119 952	<u>131 096</u> 121 178	<u>143 390</u> 119 952	<u>126 302</u> 121 178	<u>128 659</u> 121 178

							-	-	-	-	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 130</u> 179 560	<u>140 947</u> 136 524	<u>139 227</u> 134 825	<u>137 443</u> 130 411	<u>139 442</u> 135 037	<u>140 517</u> 136 100	<u>197 232</u> 179 560
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>131 582</u> 110 343	<u>117 472</u> 113 321	<u>115 668</u> 111 537	<u>113 670</u> 106 905	<u>115 893</u> 111 760	<u>117 022</u> 112 875	<u>126 671</u> 110 343
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>200 589</u> 177 996	<u>147 282</u> 142 777	<u>145 491</u> 141 007	<u>143 528</u> 136 409	<u>145 715</u> 141 228	<u>146 835</u> 142 335	<u>195 677</u> 177 996
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 263</u> 116 742						
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	1  / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>91 931</u> 88 046					<u>102 752</u> 89 146	<u>98 702</u> 89 146
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>14 724</u> 14 286	<u>16 006</u> 14 286	<u>15 257</u> 14 812	<u>15 451</u> 15 003	<u>15 483</u> 15 035	<u>15 689</u> 14 286	<u>15 291</u> 14 286
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 038</u> 10 714	<u>11 972</u> 10 714	<u>11 426</u> 11 098	<u>11 567</u> 11 238	<u>11 591</u> 11 261	<u>11 741</u> 10 714	<u>11 451</u> 10 714
225-203-0904	20-5-1	.	1	240		<u>9 470</u> 9 094	<u>9 298</u> 8 924	<u>9 109</u> 8 482	<u>9 319</u> 8 945	<u>9 427</u> 9 051	
225-203-1000	13015-2012	.									



					-	-	-	-	-
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 559</u> 179 560	<u>140 399</u> 130 411	<u>204 090</u> 179 560	<u>135 628</u> 130 411	<u>137 974</u> 130 411
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>132 012</u> 110 343	<u>116 635</u> 106 905	<u>133 547</u> 110 343	<u>111 851</u> 106 905	<u>114 203</u> 106 905
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>201 019</u> 177 996	<u>146 493</u> 136 409	<u>202 554</u> 177 996	<u>141 708</u> 136 409	<u>144 061</u> 136 409
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542					
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	1  / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>93 860</u> 88 046		<u>96 056</u> 88 046		
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>14 906</u> 14 286	<u>15 906</u> 14 918	<u>15 114</u> 14 286	<u>15 448</u> 14 918	<u>15 300</u> 14 855
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>11 170</u> 10 714	<u>11 899</u> 11 176	<u>11 322</u> 10 714	<u>11 565</u> 11 176	<u>11 457</u> 11 129
225-203-0904	20-5-1	.	1	240		<u>9 392</u> 8 482		<u>8 934</u> 8 482	<u>9 160</u> 8 482
225-203-1000	13015-2012	.							

							-	-	-	-	
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 010</u> 1 964	<u>2 586</u> 2 481	<u>2 548</u> 2 496	<u>2 548</u> 2 485	<u>2 558</u> 2 506	<u>2 571</u> 2 479	<u>2 057</u> 1 964
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 665</u> 2 589	<u>3 772</u> 3 578	<u>3 695</u> 3 607	<u>3 696</u> 3 587	<u>3 716</u> 3 628	<u>3 742</u> 3 574	<u>2 759</u> 2 589

**225-204.**

							-	-	-	-	
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>260 145</u> 236 444	<u>368 363</u> 348 640	<u>395 200</u> 379 951	<u>392 548</u> 379 951	<u>396 475</u> 379 951	<u>375 824</u> 354 775	<u>373 027</u> 354 775
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>282 605</u> 254 743	<u>260 794</u> 254 402	<u>258 645</u> 252 278	<u>256 279</u> 246 760	<u>258 913</u> 252 543	<u>260 257</u> 253 871	<u>453 166</u> 431 155
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>220 890</u> 194 239	<u>353 018</u> 331 096	<u>377 228</u> 360 831	<u>374 046</u> 360 831	<u>378 758</u> 360 831	<u>360 405</u> 336 922	<u>357 048</u> 336 922
225-204-0105	4-	.	1	5000		<u>460 979</u> 450 013	<u>457 397</u> 446 473	<u>453 454</u> 437 277	<u>457 844</u> 446 915	<u>460 085</u> 449 129	
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>825 702</u> 761 152	<u>1 610 974</u> 1 546 886	<u>1 739 415</u> 1 685 808	<u>1 732 519</u> 1 685 808	<u>1 742 730</u> 1 685 808	<u>1 641 867</u> 1 574 106	<u>1 634 594</u> 1 574 106
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>955 676</u> 881 137	<u>1 842 083</u> 1 768 464	<u>1 988 781</u> 1 927 286	<u>1 980 825</u> 1 927 286	<u>1 992 606</u> 1 927 286	<u>1 877 435</u> 1 799 582	<u>1 869 043</u> 1 799 582
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 543 644</u> 1 434 512	<u>2 962 652</u> 2 851 561	<u>3 202 242</u> 3 107 653	<u>3 190 998</u> 3 107 653	<u>3 207 648</u> 3 107 653	<u>3 018 936</u> 2 901 738	<u>3 007 075</u> 2 901 738
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 581 418</u> 1 464 106	<u>3 030 733</u> 2 913 307	<u>3 273 939</u> 3 174 944	<u>3 261 634</u> 3 174 944	<u>3 279 855</u> 3 174 944	<u>3 088 606</u> 2 964 570	<u>3 075 627</u> 2 964 570

					-	-	-	-	-	-	-
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 047</u> 2 001	<u>2 033</u> 1 964	<u>2 586</u> 2 487	<u>2 560</u> 2 507	<u>2 601</u> 2 485	<u>2 588</u> 2 483	<u>2 628</u> 2 491
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 739</u> 2 663	<u>2 711</u> 2 589	<u>3 771</u> 3 589	<u>3 719</u> 3 630	<u>3 801</u> 3 587	<u>3 776</u> 3 581	<u>3 855</u> 3 597

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>372 389</u> 354 775	<u>371 879</u> 354 775	<u>398 388</u> 379 951	<u>397 750</u> 379 951	<u>375 014</u> 348 640	<u>354 159</u> 339 152
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>452 401</u> 431 155	<u>451 789</u> 431 155	<u>263 219</u> 246 760	<u>258 913</u> 252 543	<u>455 454</u> 423 700	<u>259 825</u> 246 760
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>356 283</u> 336 922	<u>355 671</u> 336 922	<u>381 053</u> 360 831	<u>380 288</u> 360 831	<u>360 999</u> 331 096	<u>338 395</u> 322 085
225-204-0105	4-	.	1	5000			<u>465 021</u> 437 277	<u>457 844</u> 446 915		<u>459 364</u> 437 277
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 632 936</u> 1 574 106	<u>1 631 610</u> 1 574 106	<u>1 747 702</u> 1 685 808	<u>1 746 045</u> 1 685 808	<u>1 628 265</u> 1 546 886	<u>1 556 263</u> 1 504 786
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 867 130</u> 1 799 582	<u>1 865 600</u> 1 799 582	<u>1 998 344</u> 1 927 286	<u>1 996 431</u> 1 927 286	<u>1 862 035</u> 1 768 464	<u>1 779 411</u> 1 720 333
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>3 004 372</u> 2 901 738	<u>3 002 210</u> 2 901 738	<u>3 215 757</u> 3 107 653	<u>3 213 054</u> 3 107 653	<u>2 990 850</u> 2 851 561	<u>2 864 300</u> 2 773 952
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>3 072 669</u> 2 964 570	<u>3 070 302</u> 2 964 570	<u>3 288 729</u> 3 174 944	<u>3 285 771</u> 3 174 944	<u>3 061 591</u> 2 913 307	<u>2 928 856</u> 2 834 018

					-	-	-	-	-
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 025</u> 1 964	<u>2 579</u> 2 482	<u>2 043</u> 1 964	<u>2 541</u> 2 482	<u>2 544</u> 2 479
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 695</u> 2 589	<u>3 757</u> 3 580	<u>2 730</u> 2 589	<u>3 681</u> 3 580	<u>3 687</u> 3 574

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>303 566</u> 277 094	<u>390 916</u> 379 951	<u>393 548</u> 379 951			
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>329 626</u> 298 539	<u>254 102</u> 246 760	<u>256 916</u> 246 760	<u>262 139</u> 255 730	<u>261 334</u> 254 935	<u>263 749</u> 257 321
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>257 302</u> 227 632	<u>298 992</u> 289 169	<u>375 245</u> 360 831			
225-204-0105	4-	.	1	5000		<u>449 826</u> 437 277	<u>454 516</u> 437 277	<u>463 220</u> 452 228	<u>461 879</u> 450 902	<u>465 904</u> 454 879
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 408 020</u> 1 327 060	<u>1 728 276</u> 1 685 808	<u>1 735 118</u> 1 685 808			
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 610 283</u> 1 517 149	<u>1 975 929</u> 1 927 286	<u>1 983 824</u> 1 927 286			
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 584 000</u> 2 446 328	<u>3 184 078</u> 3 107 653	<u>3 195 236</u> 3 107 653			
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 646 403</u> 2 499 300	<u>3 254 061</u> 3 174 944	<u>3 266 272</u> 3 174 944			

							-	-	-	-	
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>185 267</u> 170 474	<u>261 095</u> 248 475	<u>280 796</u> 270 790	<u>279 205</u> 270 790	<u>281 561</u> 270 790	<u>266 277</u> 252 848	<u>264 598</u> 252 848
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>131 342</u> 110 911	<u>179 639</u> 174 869	<u>177 919</u> 173 170	<u>176 027</u> 168 755	<u>178 134</u> 173 382	<u>179 210</u> 174 445	<u>203 762</u> 189 266
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>192 707</u> 171 073	<u>376 305</u> 356 926	<u>404 105</u> 388 981	<u>401 559</u> 388 981	<u>405 329</u> 388 981	<u>383 867</u> 363 207	<u>381 181</u> 363 207
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>150 903</u> 126 368	<u>137 010</u> 132 195	<u>134 932</u> 130 142	<u>132 645</u> 124 808	<u>135 191</u> 130 398	<u>136 491</u> 131 683	<u>145 224</u> 126 368
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>222 099</u> 196 168	<u>436 339</u> 413 284	<u>468 282</u> 450 400	<u>465 205</u> 450 400	<u>469 761</u> 450 400	<u>445 153</u> 420 556	<u>441 908</u> 420 556
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>296 723</u> 265 609	<u>725 052</u> 693 835	<u>781 674</u> 756 147	<u>778 067</u> 756 147	<u>783 408</u> 756 147	<u>739 142</u> 706 044	<u>735 337</u> 706 044
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>338 158</u> 306 232	<u>658 144</u> 628 239	<u>708 757</u> 684 660	<u>705 151</u> 684 660	<u>710 491</u> 684 660	<u>671 057</u> 639 294	<u>667 252</u> 639 294
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>307 894</u> 268 525	<u>499 801</u> 467 601	<u>533 496</u> 509 595	<u>528 744</u> 509 595	<u>535 781</u> 509 595	<u>510 351</u> 475 829	<u>505 338</u> 475 829
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>320 536</u> 280 920	<u>412 680</u> 402 858	<u>409 470</u> 399 686	<u>405 937</u> 391 446	<u>409 870</u> 400 082	<u>411 878</u> 402 066	<u>514 165</u> 484 483
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>421 078</u> 369 670						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>420 688</u> 370 775	<u>658 537</u> 617 625	<u>703 690</u> 673 092	<u>697 749</u> 673 092	<u>706 546</u> 673 092	<u>672 318</u> 628 492	<u>666 052</u> 628 492
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>513 583</u> 453 665	<u>796 522</u> 747 404	<u>851 319</u> 814 526	<u>844 211</u> 814 526	<u>854 736</u> 814 526	<u>813 162</u> 760 555	<u>805 665</u> 760 555
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>688 135</u> 624 794	<u>1 339 808</u> 1 280 037	<u>1 443 396</u> 1 394 994	<u>1 436 289</u> 1 394 994	<u>1 446 813</u> 1 394 994	<u>1 366 008</u> 1 302 561	<u>1 358 511</u> 1 302 561



					-	-	-	-	-	-
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>264 216</u> 252 848	<u>263 910</u> 252 848	<u>282 709</u> 270 790	<u>282 326</u> 270 790	<u>265 085</u> 248 475	<u>251 481</u> 241 713
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>203 150</u> 189 266	<u>202 660</u> 189 266	<u>181 579</u> 168 755	<u>178 134</u> 173 382	<u>208 338</u> 185 994	<u>178 863</u> 168 755
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>380 569</u> 363 207	<u>380 079</u> 363 207	<u>407 165</u> 388 981	<u>406 553</u> 388 981	<u>382 689</u> 356 926	<u>362 051</u> 347 212
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>143 804</u> 126 368	<u>145 934</u> 126 368	<u>139 354</u> 124 808	<u>135 191</u> 130 398	<u>151 400</u> 126 368	<u>136 073</u> 124 808
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>441 169</u> 420 556	<u>440 577</u> 420 556	<u>471 979</u> 450 400	<u>471 240</u> 450 400	<u>444 054</u> 413 284	<u>419 616</u> 402 036
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>734 470</u> 706 044	<u>733 777</u> 706 044	<u>786 009</u> 756 147	<u>785 142</u> 756 147	<u>734 096</u> 693 835	<u>699 635</u> 674 952
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>666 385</u> 639 294	<u>665 692</u> 639 294	<u>713 092</u> 684 660	<u>712 225</u> 684 660	<u>667 189</u> 628 239	<u>634 548</u> 611 141
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>504 195</u> 475 829	<u>503 281</u> 475 829	<u>539 208</u> 509 595	<u>538 066</u> 509 595	<u>511 719</u> 467 601	<u>478 709</u> 454 875
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>513 022</u> 484 483	<u>512 108</u> 484 483	<u>416 301</u> 391 446	<u>409 870</u> 400 082	<u>520 393</u> 476 105	<u>411 232</u> 391 446
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>664 624</u> 628 492	<u>663 482</u> 628 492	<u>710 830</u> 673 092	<u>709 402</u> 673 092	<u>673 434</u> 617 625	<u>631 253</u> 600 815
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>803 957</u> 760 555	<u>802 590</u> 760 555	<u>859 861</u> 814 526	<u>858 153</u> 814 526	<u>814 345</u> 747 404	<u>763 643</u> 727 062
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 356 803</u> 1 302 561	<u>1 355 436</u> 1 302 561	<u>1 451 939</u> 1 394 994	<u>1 450 230</u> 1 394 994	<u>1 357 631</u> 1 280 037	<u>1 292 143</u> 1 245 199

					-	-	-	-	-	-
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>229 986</u> 213 165	<u>278 226</u> 270 790	<u>279 805</u> 270 790			
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>182 847</u> 159 562	<u>174 285</u> 168 755	<u>176 537</u> 168 755	<u>180 715</u> 175 932	<u>180 071</u> 175 295	<u>182 003</u> 177 205
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>332 421</u> 306 204	<u>399 992</u> 388 981	<u>402 518</u> 388 981			
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>153 175</u> 126 368	<u>130 541</u> 124 808	<u>133 261</u> 124 808	<u>138 310</u> 133 480	<u>137 531</u> 132 711	<u>139 866</u> 135 018
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>385 923</u> 354 552	<u>463 312</u> 450 400	<u>466 365</u> 450 400			
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>635 605</u> 595 235	<u>775 848</u> 756 147	<u>779 427</u> 756 147			
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>394 522</u> 358 879	<u>702 931</u> 684 660	<u>706 510</u> 684 660			
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>446 681</u> 401 151	<u>525 819</u> 509 595	<u>530 535</u> 509 595			
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>454 123</u> 408 447	<u>402 686</u> 391 446	<u>406 889</u> 391 446	<u>414 688</u> 404 842	<u>413 485</u> 403 654	<u>417 092</u> 407 218
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>587 336</u> 529 854	<u>694 094</u> 673 092	<u>699 988</u> 673 092			
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>598 386</u> 531 659	<u>839 838</u> 814 526	<u>846 890</u> 814 526			
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 176 188</u> 1 098 132	<u>1 431 915</u> 1 394 994	<u>1 438 968</u> 1 394 994			

							-	-	-	-	
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>538 679</u> 478 269	<u>520 368</u> 506 828	<u>515 567</u> 502 084	<u>510 283</u> 489 761	<u>516 167</u> 502 676	<u>519 169</u> 505 643	
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>316 315</u> 278 121	<u>293 855</u> 285 641	<u>290 774</u> 282 596	<u>287 383</u> 274 687	<u>291 159</u> 282 976	<u>293 086</u> 284 881	<u>307 894</u> 278 121
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>610 833</u> 552 356	<u>580 950</u> 567 186	<u>576 472</u> 562 761	<u>571 543</u> 551 266	<u>577 031</u> 563 314	<u>579 832</u> 566 082	<u>598 593</u> 552 356
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>887 454</u> 814 253	<u>1 719 418</u> 1 648 204	<u>1 855 100</u> 1 796 226	<u>1 847 144</u> 1 796 226	<u>1 858 925</u> 1 796 226	<u>1 752 611</u> 1 677 206	<u>1 744 219</u> 1 677 206
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>189 547</u> 167 975	<u>370 023</u> 350 767	<u>397 258</u> 382 269	<u>394 712</u> 382 269	<u>398 482</u> 382 269	<u>377 474</u> 356 940	<u>374 788</u> 356 940
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>176 151</u> 157 965	<u>339 296</u> 322 743	<u>364 821</u> 351 728	<u>362 721</u> 351 728	<u>365 831</u> 351 728	<u>346 042</u> 328 422	<u>343 826</u> 328 422
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>140 767</u> 116 431	<u>231 152</u> 212 119	<u>244 667</u> 231 169	<u>241 590</u> 231 169	<u>246 146</u> 231 169	<u>236 355</u> 215 852	<u>233 110</u> 215 852
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>135 631</u> 114 371	<u>211 597</u> 194 948	<u>224 355</u> 212 456	<u>221 703</u> 212 456	<u>225 630</u> 212 456	<u>216 299</u> 198 378	<u>213 502</u> 198 378
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>178 284</u> 150 236	<u>279 738</u> 257 753	<u>296 618</u> 280 902	<u>293 117</u> 280 902	<u>298 301</u> 280 902	<u>285 953</u> 262 289	<u>282 261</u> 262 289
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>254 415</u> 227 850	<u>494 923</u> 470 718	<u>532 126</u> 512 993	<u>529 050</u> 512 993	<u>533 605</u> 512 993	<u>504 767</u> 479 001	<u>501 523</u> 479 001
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>334 331</u> 294 295						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>449 971</u> 394 648						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>871 972</u> 804 655	<u>1 675 230</u> 1 608 632	<u>1 808 817</u> 1 753 100	<u>1 801 656</u> 1 753 100	<u>1 812 259</u> 1 753 100	<u>1 707 352</u> 1 636 938	<u>1 699 799</u> 1 636 938

					-	-	-	-	-	-
225-204-0126	6-4	.	1	6700			<u>525 783</u> 489 761	<u>516 167</u> 502 676		<u>518 203</u> 489 761
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>305 789</u> 278 121	<u>308 947</u> 278 121	<u>297 331</u> 274 687	<u>291 159</u> 282 976	<u>317 052</u> 278 121	<u>292 466</u> 274 687
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>594 156</u> 552 356	<u>599 970</u> 552 356	<u>586 002</u> 551 266	<u>577 031</u> 563 314	<u>611 904</u> 552 356	<u>578 930</u> 551 266
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 742 307</u> 1 677 206	<u>1 740 777</u> 1 677 206	<u>1 864 663</u> 1 796 226	<u>1 862 750</u> 1 796 226	<u>1 739 370</u> 1 648 204	<u>1 660 084</u> 1 603 346
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>374 176</u> 356 940	<u>373 687</u> 356 940	<u>400 318</u> 382 269	<u>399 706</u> 382 269	<u>376 407</u> 350 767	<u>355 940</u> 341 221
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>343 321</u> 328 422	<u>342 918</u> 328 422	<u>367 346</u> 351 728	<u>366 841</u> 351 728	<u>344 563</u> 322 743	<u>326 752</u> 313 959
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>232 371</u> 215 852	<u>231 779</u> 215 852	<u>248 364</u> 231 169	<u>247 625</u> 231 169	<u>238 866</u> 212 119	
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>212 865</u> 198 378	<u>212 355</u> 198 378	<u>227 542</u> 212 456	<u>226 905</u> 212 456	<u>218 247</u> 194 948	
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>281 419</u> 262 289	<u>280 746</u> 262 289	<u>300 825</u> 280 902	<u>299 984</u> 280 902	<u>288 517</u> 257 753	
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>500 783</u> 479 001	<u>500 191</u> 479 001	<u>535 824</u> 512 993	<u>535 084</u> 512 993	<u>502 637</u> 470 718	<u>476 605</u> 457 907
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 698 077</u> 1 636 938	<u>1 696 700</u> 1 636 938	<u>1 817 423</u> 1 753 100	<u>1 815 702</u> 1 753 100	<u>1 693 186</u> 1 608 632	<u>1 618 352</u> 1 564 851

					-	-	-	-	-	-
225-204-0126	6-4	.	1	6700		<u>505 422</u> 489 761	<u>511 707</u> 489 761	<u>523 371</u> 509 795	<u>521 573</u> 508 018	<u>526 967</u> 513 348
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>319 684</u> 278 121	<u>284 263</u> 274 687	<u>288 297</u> 274 687	<u>295 783</u> 287 545	<u>294 629</u> 286 405	<u>298 090</u> 289 826
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>615 729</u> 552 356	<u>567 008</u> 551 266	<u>572 871</u> 551 266	<u>583 751</u> 569 954	<u>582 074</u> 568 297	<u>587 106</u> 573 269
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 036 116</u> 954 240	<u>1 842 248</u> 1 796 226	<u>1 850 143</u> 1 796 226			
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>220 883</u> 196 853	<u>258 301</u> 250 069	<u>395 672</u> 382 269			
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>298 993</u> 276 878	<u>361 428</u> 351 728	<u>363 513</u> 351 728			
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>163 456</u> 136 448		<u>242 750</u> 231 169			
225-204-0153	3-05	.	1	2500			<u>222 702</u> 212 456			
225-204-0154	4-05	.	1	3300			<u>294 436</u> 280 902			
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>436 181</u> 403 825	<u>527 157</u> 512 993	<u>530 210</u> 512 993			
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>389 463</u> 344 891					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 464 144</u> 1 380 031	<u>1 797 250</u> 1 753 100	<u>1 804 355</u> 1 753 100			

							-	-	-	-	
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>261 968</u> 229 750	<u>359 958</u> 334 700	<u>383 192</u> 364 758	<u>379 331</u> 364 758	<u>385 048</u> 364 758	<u>367 717</u> 340 589	<u>363 644</u> 340 589
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>191 867</u> 171 886	<u>317 755</u> 300 625	<u>340 847</u> 327 623	<u>338 534</u> 327 623	<u>341 958</u> 327 623	<u>324 201</u> 305 915	<u>321 761</u> 305 915
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>233 723</u> 208 606	<u>389 337</u> 367 903	<u>417 407</u> 400 943	<u>414 480</u> 400 943	<u>418 815</u> 400 943	<u>397 269</u> 374 376	<u>394 180</u> 374 376
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>473 151</u> 443 637	<u>674 674</u> 647 845	<u>728 470</u> 706 026	<u>725 584</u> 706 026	<u>729 857</u> 706 026	<u>687 611</u> 659 244	<u>684 567</u> 659 244
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>329 607</u> 304 544	<u>462 763</u> 441 190	<u>498 078</u> 480 812	<u>495 426</u> 480 812	<u>499 353</u> 480 812	<u>471 886</u> 448 953	<u>469 088</u> 448 953
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>362 873</u> 333 437	<u>507 677</u> 482 723	<u>545 776</u> 526 075	<u>542 594</u> 526 075	<u>547 306</u> 526 075	<u>517 785</u> 491 217	<u>514 429</u> 491 217
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>284 910</u> 253 655	<u>392 851</u> 367 898	<u>419 513</u> 400 938	<u>415 854</u> 400 938	<u>421 273</u> 400 938	<u>401 115</u> 374 371	<u>397 254</u> 374 371
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>319 089</u> 287 536	<u>443 461</u> 417 766	<u>474 794</u> 455 284	<u>471 187</u> 455 284	<u>476 528</u> 455 284	<u>452 596</u> 425 117	<u>448 792</u> 425 117
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>977 586</u> 911 918	<u>1 375 759</u> 1 317 533	<u>1 483 700</u> 1 435 858	<u>1 477 070</u> 1 435 858	<u>1 486 887</u> 1 435 858	<u>1 402 415</u> 1 340 717	<u>1 395 422</u> 1 340 717
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>267 439</u> 240 247	<u>371 831</u> 349 790	<u>397 855</u> 381 204	<u>394 726</u> 381 204	<u>399 360</u> 381 204	<u>379 529</u> 355 945	<u>376 228</u> 355 945
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>366 558</u> 327 751	<u>509 068</u> 477 837	<u>544 170</u> 520 750	<u>539 662</u> 520 750	<u>546 337</u> 520 750	<u>519 691</u> 486 245	<u>514 935</u> 486 245
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>267 057</u> 230 201	<u>441 877</u> 411 963	<u>470 945</u> 448 961	<u>466 436</u> 448 961	<u>473 112</u> 448 961	<u>451 318</u> 419 212	<u>446 562</u> 419 212
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>287 563</u> 248 631	<u>432 427</u> 401 573	<u>460 084</u> 437 638	<u>455 337</u> 437 638	<u>462 366</u> 437 638	<u>441 789</u> 408 640	<u>436 782</u> 408 640

					-	-	-	-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>362 716</u> 340 589	<u>361 974</u> 340 589	<u>387 833</u> 364 758	<u>386 905</u> 364 758	<u>369 641</u> 334 700	<u>344 076</u> 325 590
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>321 205</u> 305 915	<u>320 761</u> 305 915	<u>343 626</u> 327 623	<u>343 070</u> 327 623	<u>323 555</u> 300 625	<u>305 463</u> 292 443
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>393 476</u> 374 376	<u>392 913</u> 374 376	<u>420 926</u> 400 943	<u>420 223</u> 400 943	<u>396 679</u> 367 903	<u>374 126</u> 357 890
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>683 874</u> 659 244	<u>683 319</u> 659 244	<u>731 938</u> 706 026	<u>731 244</u> 706 026	<u>681 909</u> 647 845	<u>651 764</u> 630 213
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>468 451</u> 448 953	<u>467 941</u> 448 953	<u>501 266</u> 480 812	<u>500 628</u> 480 812	<u>469 414</u> 441 190	<u>445 990</u> 429 182
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>513 664</u> 491 217	<u>513 052</u> 491 217	<u>549 601</u> 526 075	<u>548 836</u> 526 075	<u>515 658</u> 482 723	<u>488 845</u> 469 585
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>396 375</u> 374 371	<u>395 671</u> 374 371	<u>423 912</u> 400 938	<u>423 032</u> 400 938	<u>402 028</u> 367 898	<u>376 391</u> 357 885
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>447 925</u> 425 117	<u>447 231</u> 425 117	<u>479 129</u> 455 284	<u>478 262</u> 455 284	<u>452 506</u> 417 766	<u>425 708</u> 406 396
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 393 828</u> 1 340 717	<u>1 392 553</u> 1 340 717	<u>1 491 669</u> 1 435 858	<u>1 490 075</u> 1 435 858	<u>1 392 385</u> 1 317 533	<u>1 327 868</u> 1 281 675
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>375 476</u> 355 945	<u>374 874</u> 355 945	<u>401 616</u> 381 204	<u>400 864</u> 381 204	<u>379 678</u> 349 790	<u>356 780</u> 340 270
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>513 851</u> 486 245	<u>512 984</u> 486 245	<u>549 589</u> 520 750	<u>548 505</u> 520 750	<u>520 374</u> 477 837	<u>488 109</u> 464 832
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>445 478</u> 419 212	<u>444 611</u> 419 212	<u>476 364</u> 448 961	<u>475 280</u> 448 961	<u>453 183</u> 411 963	<u>422 746</u> 400 751
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>435 641</u> 408 640	<u>434 728</u> 408 640	<u>465 790</u> 437 638	<u>464 648</u> 437 638	<u>444 332</u> 401 573	<u>413 177</u> 390 644

					-	-	-	-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>323 353</u> 287 136	<u>376 954</u> 364 758	<u>380 786</u> 364 758			
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>281 313</u> 257 903	<u>337 111</u> 327 623	<u>339 406</u> 327 623			
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>345 040</u> 315 620	<u>412 678</u> 400 943	<u>415 583</u> 400 943			
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>589 668</u> 555 780	<u>723 809</u> 706 026	<u>726 672</u> 706 026			
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>406 993</u> 378 493	<u>493 794</u> 480 812	<u>496 426</u> 480 812			
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>423 694</u> 390 762	<u>540 636</u> 526 075	<u>543 794</u> 526 075			
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>350 812</u> 315 616	<u>413 601</u> 400 938	<u>417 233</u> 400 938			
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>394 031</u> 358 397	<u>468 968</u> 455 284	<u>472 547</u> 455 284			
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 205 232</u> 1 130 300	<u>1 472 990</u> 1 435 858	<u>1 479 569</u> 1 435 858			
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>330 781</u> 300 082	<u>392 800</u> 381 204	<u>395 905</u> 381 204			
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>453 712</u> 409 932	<u>536 887</u> 520 750	<u>541 361</u> 520 750			
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>396 070</u> 353 419	<u>463 662</u> 448 961	<u>468 136</u> 448 961			
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>388 862</u> 344 506	<u>452 416</u> 437 638	<u>457 126</u> 437 638			



							-	-	-	-	
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>299 298</u> 260 136	<u>445 732</u> 414 617	<u>474 584</u> 451 853	<u>469 837</u> 451 853	<u>476 866</u> 451 853	<u>455 328</u> 421 913	<u>450 321</u> 421 913
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>341 483</u> 288 287	<u>570 358</u> 527 925	<u>605 968</u> 575 337	<u>599 338</u> 575 337	<u>609 156</u> 575 337	<u>582 843</u> 537 214	<u>575 849</u> 537 214
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>362 737</u> 309 125	<u>570 715</u> 528 275	<u>606 357</u> 575 718	<u>599 727</u> 575 718	<u>609 545</u> 575 718	<u>583 206</u> 537 570	<u>576 212</u> 537 570
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>344 646</u> 296 224	<u>495 877</u> 458 154	<u>526 422</u> 499 300	<u>520 481</u> 499 300	<u>529 278</u> 499 300	<u>506 796</u> 466 216	<u>500 530</u> 466 216
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>333 558</u> 285 354	<u>524 733</u> 486 444	<u>557 869</u> 530 131	<u>551 929</u> 530 131	<u>560 725</u> 530 131	<u>536 160</u> 495 004	<u>529 894</u> 495 004
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>245 586</u> 209 151	<u>394 490</u> 365 505	<u>419 301</u> 398 330	<u>414 793</u> 398 330	<u>421 469</u> 398 330	<u>403 096</u> 371 936	<u>398 340</u> 371 936
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>230 319</u> 215 723						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>255 943</u> 239 044						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>310 099</u> 289 618						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>427 081</u> 396 327						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>436 487</u> 405 548						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>488 903</u> 453 817						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>449 180</u> 421 913	<u>448 267</u> 421 913	<u>480 289</u> 451 853	<u>479 148</u> 451 853	<u>457 636</u> 414 617	<u>426 120</u> 403 333
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>574 255</u> 537 214	<u>572 980</u> 537 214	<u>613 937</u> 575 337	<u>612 343</u> 575 337	<u>586 984</u> 527 925	<u>544 387</u> 513 557
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>574 619</u> 537 570	<u>573 344</u> 537 570	<u>614 326</u> 575 718	<u>612 732</u> 575 718	<u>587 341</u> 528 275	<u>544 734</u> 513 897
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>499 102</u> 466 216	<u>497 960</u> 466 216	<u>533 562</u> 499 300	<u>532 134</u> 499 300	<u>510 774</u> 458 154	<u>473 020</u> 445 685
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>528 466</u> 495 004	<u>527 324</u> 495 004	<u>565 009</u> 530 131	<u>563 581</u> 530 131	<u>539 630</u> 486 444	<u>501 090</u> 473 205
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>397 257</u> 371 936	<u>396 390</u> 371 936	<u>424 720</u> 398 330	<u>423 636</u> 398 330	<u>405 795</u> 365 505	<u>376 648</u> 355 557
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>400 276</u> 355 696	<u>466 915</u> 451 853	<u>471 626</u> 451 853			
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>514 286</u> 452 902	<u>595 258</u> 575 337	<u>601 837</u> 575 337			
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>514 592</u> 453 202	<u>595 647</u> 575 718	<u>602 226</u> 575 718			
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>447 791</u> 393 046	<u>516 826</u> 499 300	<u>522 720</u> 499 300			
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>472 547</u> 417 316	<u>548 273</u> 530 131	<u>554 168</u> 530 131			
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>355 416</u> 313 563	<u>412 019</u> 398 330	<u>416 492</u> 398 330			
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						

							-	-	-	-	
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>498 309</u> 463 038						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>589 227</u> 547 373						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>669 166</u> 618 965						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>676 773</u> 626 423						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>416 307</u> 388 464						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>527 111</u> 492 596						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>664 642</u> 623 710						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>764 959</u> 718 759						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>728 308</u> 682 828						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>768 170</u> 728 928						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>696 314</u> 654 761						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>799 671</u> 752 791						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>563 622</u> 528 391						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						

							-	-	-	-	
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>761 355</u> 706 826						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>938 869</u> 873 060						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>990 252</u> 929 736						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 180 459</u> 1 108 713						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>895 240</u> 836 586						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 098 585</u> 1 028 445						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 211 439</u> 1 139 085						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 031 911</u> 970 278						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 327 055</u> 1 248 235						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 172 840</u> 1 108 443						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 283 630</u> 1 205 661						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 062 613</u> 1 000 378						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 356 791</u> 1 277 387						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						

							-	-	-	-	
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>48 272</u> 46 875	<u>59 147</u> 57 620	<u>58 609</u> 57 089	<u>58 018</u> 55 710	<u>58 676</u> 57 156	<u>59 012</u> 57 488	<u>49 525</u> 46 463
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 173</u> 52 433	<u>50 658</u> 49 232	<u>50 120</u> 48 701	<u>49 529</u> 47 321	<u>50 187</u> 48 767	<u>50 523</u> 49 099	<u>57 705</u> 52 433
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>48 724</u> 47 321	<u>55 043</u> 50 214	<u>52 252</u> 48 977	<u>51 456</u> 48 977	<u>52 634</u> 48 977	<u>52 550</u> 48 271	<u>51 355</u> 48 271
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>59 852</u> 54 646	<u>71 624</u> 69 895	<u>71 051</u> 69 329	<u>70 420</u> 67 857	<u>71 123</u> 69 399	<u>71 481</u> 69 754	<u>56 070</u> 51 471
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>87 903</u> 80 258	<u>79 333</u> 77 100	<u>78 492</u> 76 268	<u>77 565</u> 74 107	<u>78 597</u> 76 372	<u>79 123</u> 76 893	<u>82 350</u> 75 595
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>58 459</u> 56 473	<u>72 451</u> 70 299	<u>71 609</u> 69 467	<u>70 682</u> 67 306	<u>71 714</u> 69 571	<u>72 241</u> 70 092	<u>61 561</u> 56 953
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>70 827</u> 68 750	<u>81 860</u> 79 651	<u>81 054</u> 78 855	<u>80 166</u> 76 786	<u>81 154</u> 78 954	<u>81 658</u> 79 453	<u>84 014</u> 77 445
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>59 081</u> 57 143	<u>67 336</u> 65 300	<u>66 530</u> 64 504	<u>65 643</u> 62 434	<u>66 631</u> 64 603	<u>67 135</u> 65 101	<u>61 894</u> 57 448
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>73 544</u> 71 429	<u>81 878</u> 79 664	<u>81 068</u> 78 864	<u>80 177</u> 76 786	<u>81 169</u> 78 964	<u>81 676</u> 79 464	
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>240 977</u> 234 215	<u>238 434</u> 231 701	<u>235 634</u> 225 172	<u>238 751</u> 232 015	<u>240 342</u> 233 587	
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>264 947</u> 257 901	<u>262 404</u> 255 387	<u>259 604</u> 248 858	<u>262 721</u> 255 701	<u>264 312</u> 257 273	

					-	-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 241</u> 46 463	<u>48 614</u> 46 463	<u>59 753</u> 55 710	<u>58 676</u> 57 156	<u>48 842</u> 46 875	<u>58 904</u> 55 710
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>57 172</u> 52 433	<u>57 870</u> 52 433	<u>51 264</u> 47 321	<u>50 187</u> 48 767	<u>59 302</u> 52 433	<u>50 415</u> 47 321
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>51 070</u> 48 271	<u>50 444</u> 48 271	<u>53 208</u> 48 977	<u>53 017</u> 48 977	<u>49 293</u> 47 321	<u>52 424</u> 48 977
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>55 866</u> 51 471	<u>55 703</u> 51 471	<u>72 271</u> 67 857	<u>71 123</u> 69 399	<u>56 234</u> 51 471	<u>71 366</u> 67 857
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>82 050</u> 75 595	<u>81 811</u> 75 595	<u>80 283</u> 74 107	<u>78 597</u> 76 372	<u>82 590</u> 75 595	<u>78 954</u> 74 107
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 115</u> 56 953	<u>60 134</u> 56 953	<u>73 401</u> 67 306	<u>71 714</u> 69 571	<u>59 351</u> 56 473	<u>72 071</u> 67 306
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>83 727</u> 77 445	<u>83 498</u> 77 445	<u>82 769</u> 76 786	<u>81 154</u> 78 954	<u>71 681</u> 68 750	<u>81 496</u> 76 786
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 467</u> 57 448	<u>60 528</u> 57 448	<u>68 245</u> 62 434	<u>66 631</u> 64 603	<u>59 935</u> 57 143	<u>66 973</u> 62 434
225-204-0312	110-5	.	1	1130			<u>82 791</u> 76 786	<u>81 169</u> 78 964	<u>74 401</u> 71 429	<u>81 513</u> 76 786
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550			<u>243 847</u> 225 172	<u>238 751</u> 232 015		<u>239 830</u> 225 172
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550			<u>267 817</u> 248 858	<u>262 721</u> 255 701		<u>263 800</u> 248 858

					-	-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 490</u> 46 875	<u>57 474</u> 55 710	<u>58 177</u> 55 710	<u>59 483</u> 57 952	<u>59 282</u> 57 754	<u>59 885</u> 58 350
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 761</u> 52 433	<u>48 985</u> 47 321	<u>49 688</u> 47 321	<u>50 994</u> 49 564	<u>50 792</u> 49 365	<u>51 396</u> 49 962
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>49 942</u> 47 321	<u>50 966</u> 48 977	<u>51 756</u> 48 977	<u>54 206</u> 48 271	<u>53 495</u> 48 271	<u>55 772</u> 48 271
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 829</u> 51 471	<u>69 840</u> 67 857	<u>70 590</u> 67 857	<u>71 983</u> 70 249	<u>71 768</u> 70 037	<u>72 412</u> 70 674
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>83 463</u> 75 595	<u>76 712</u> 74 107	<u>77 815</u> 74 107	<u>79 860</u> 77 621	<u>79 545</u> 77 309	<u>80 491</u> 78 244
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>60 366</u> 56 473	<u>69 830</u> 67 306	<u>70 932</u> 67 306	<u>72 978</u> 70 820	<u>72 662</u> 70 508	<u>73 608</u> 71 443
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>72 653</u> 68 750	<u>79 350</u> 76 786	<u>80 405</u> 76 786	<u>82 364</u> 80 150	<u>82 062</u> 79 851	<u>82 968</u> 80 746
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>60 907</u> 57 143	<u>64 826</u> 62 434	<u>65 882</u> 62 434	<u>67 840</u> 65 798	<u>67 538</u> 65 500	<u>68 444</u> 66 395
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>75 378</u> 71 429	<u>79 357</u> 76 786	<u>80 417</u> 76 786	<u>82 384</u> 80 165	<u>82 081</u> 79 865	<u>82 991</u> 80 764
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550		<u>233 058</u> 225 172	<u>236 388</u> 225 172	<u>242 568</u> 235 787	<u>241 616</u> 234 846	<u>244 474</u> 237 670
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550		<u>257 028</u> 248 858	<u>260 358</u> 248 858	<u>266 538</u> 259 473	<u>265 586</u> 258 531	<u>268 444</u> 261 355

							-	-	-	-	
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>239 994</u> 208 876	<u>215 100</u> 208 644	<u>212 556</u> 206 131	<u>209 757</u> 199 601	<u>212 874</u> 206 445	<u>214 465</u> 208 017	<u>233 042</u> 208 876
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>140 832</u> 132 119	<u>94 991</u> 92 985	<u>94 418</u> 92 418	<u>93 787</u> 90 947	<u>94 489</u> 92 489	<u>94 848</u> 92 843	<u>139 265</u> 132 119
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 008</u> 80 280	<u>58 001</u> 56 570	<u>57 517</u> 56 092	<u>56 985</u> 54 851	<u>57 577</u> 56 152	<u>57 880</u> 56 451	<u>85 687</u> 80 280
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 526</u> 54 267	<u>50 499</u> 49 295	<u>50 104</u> 48 905	<u>49 671</u> 47 894	<u>50 154</u> 48 954	<u>50 400</u> 49 198	<u>58 449</u> 54 267
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 721</u> 50 114	<u>44 240</u> 43 193	<u>43 900</u> 42 857	<u>43 525</u> 41 983	<u>43 942</u> 42 899	<u>44 155</u> 43 109	<u>53 791</u> 50 114
225-204-0605	5	.	1	400		<u>26 547</u> 25 792	<u>26 260</u> 25 509	<u>25 945</u> 24 773	<u>26 296</u> 25 544	<u>26 475</u> 25 721	
225-204-0606	5 -1	.	1	400		<u>29 620</u> 28 829	<u>29 333</u> 28 546	<u>29 018</u> 27 810	<u>29 369</u> 28 581	<u>29 548</u> 28 758	
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 806</u> 19 346						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 139</u> 113 367	<u>37 993</u> 37 180	<u>37 757</u> 36 946	<u>37 497</u> 36 339	<u>37 786</u> 36 975	<u>37 934</u> 37 122	<u>117 493</u> 113 367

					-	-	-	-	-	-
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>230 522</u> 208 876	<u>233 824</u> 208 876	<u>217 969</u> 199 601	<u>212 874</u> 206 445	<u>240 603</u> 208 876	<u>213 953</u> 199 601
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>138 697</u> 132 119	<u>139 442</u> 132 119	<u>95 638</u> 90 947	<u>94 489</u> 92 489	<u>140 969</u> 132 119	<u>94 733</u> 90 947
225-204-0602	2	.	1	675	<u>85 207</u> 80 280	<u>85 835</u> 80 280	<u>58 546</u> 54 851	<u>57 577</u> 56 152	<u>87 124</u> 80 280	<u>57 782</u> 54 851
225-204-0603	3	.	1	550	<u>58 059</u> 54 267	<u>58 571</u> 54 267	<u>50 943</u> 47 894	<u>50 154</u> 48 954	<u>59 621</u> 54 267	<u>50 321</u> 47 894
225-204-0604	4	.	1	475	<u>53 454</u> 50 114	<u>53 896</u> 50 114	<u>44 624</u> 41 983	<u>43 942</u> 42 899	<u>54 803</u> 50 114	<u>44 087</u> 41 983
225-204-0605	5	.	1	400			<u>26 870</u> 24 773	<u>26 296</u> 25 544		<u>26 418</u> 24 773
225-204-0606	5 -1	.	1	400			<u>29 943</u> 27 810	<u>29 369</u> 28 581		<u>29 491</u> 27 810
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>117 259</u> 113 367	<u>117 566</u> 113 367	<u>38 260</u> 36 339	<u>37 786</u> 36 975	<u>118 196</u> 113 367	<u>37 887</u> 36 339

					-	-	-	-	-	-
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>242 775</u> 208 876	<u>207 181</u> 199 601	<u>210 511</u> 199 601	<u>216 691</u> 210 216	<u>215 738</u> 209 275	<u>218 596</u> 212 099
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>141 459</u> 132 119	<u>93 206</u> 90 947	<u>93 957</u> 90 947	<u>95 350</u> 93 339	<u>95 135</u> 93 127	<u>95 779</u> 93 763
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 537</u> 80 280	<u>56 495</u> 54 851	<u>57 128</u> 54 851	<u>58 303</u> 56 869	<u>58 122</u> 56 690	<u>58 665</u> 57 227
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 957</u> 54 267	<u>49 272</u> 47 894	<u>49 788</u> 47 894	<u>50 745</u> 49 538	<u>50 597</u> 49 392	<u>51 040</u> 49 830
225-204-0604	4	.	1	475	<u>55 093</u> 50 114	<u>43 180</u> 41 983	<u>43 626</u> 41 983	<u>44 453</u> 43 403	<u>44 326</u> 43 277	<u>44 708</u> 43 655
225-204-0605	5	.	1	400		<u>25 655</u> 24 773	<u>26 030</u> 24 773	<u>26 726</u> 25 969	<u>26 619</u> 25 863	<u>26 941</u> 26 181
225-204-0606	5 -1	.	1	400		<u>28 728</u> 27 810	<u>29 103</u> 27 810	<u>29 799</u> 29 006	<u>29 692</u> 28 900	<u>30 014</u> 29 218
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 398</u> 113 367	<u>37 257</u> 36 339	<u>37 567</u> 36 339	<u>38 141</u> 37 326	<u>38 053</u> 37 239	<u>38 318</u> 37 501

							-	-	-	-	
225-204-0806	43-2	.	1	330		<u>112 676</u> 108 817	<u>102 611</u> 99 609	<u>102 261</u> 99 609	<u>102 780</u> 99 609		
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 887</u> 5 933	<u>7 635</u> 7 423	<u>7 556</u> 7 345	<u>7 469</u> 7 143	<u>7 566</u> 7 355	<u>7 615</u> 7 404	<u>6 671</u> 5 933
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>199 906</u> 185 486						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 824</u> 21 125	<u>19 118</u> 18 562	<u>18 903</u> 18 349	<u>18 667</u> 17 797	<u>18 930</u> 18 376	<u>19 065</u> 18 508	<u>23 237</u> 21 125
225-204-1100	13015-2012	.									
225-204-1104	2	.	1	41		<u>6 747</u> 6 622	<u>6 718</u> 6 593	<u>6 686</u> 6 518	<u>6 722</u> 6 597	<u>6 740</u> 6 615	
225-204-1200	13015-2012	.									
225-204-1201	-1	.	1	1600		<u>107 310</u> 97 205	<u>95 656</u> 88 980	<u>93 959</u> 88 980	<u>96 472</u> 88 980		
225-204-1202	-2	.	1	2400		<u>42 389</u> 29 558	<u>34 942</u> 27 057	<u>32 396</u> 27 057	<u>36 166</u> 27 057		
225-204-1203	-3	.	1	3400		<u>68 331</u> 49 991	<u>57 081</u> 45 761	<u>53 474</u> 45 761	<u>58 815</u> 45 761		
225-204-1204	-4	.	1	900		<u>88 563</u> 82 327	<u>79 622</u> 75 361	<u>78 667</u> 75 361	<u>80 081</u> 75 361		
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>325 824</u> 306 296						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0806	43-2	.	1	330			<u>103 032</u> 99 609	<u>102 948</u> 99 609		<u>100 780</u> 97 739
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 593</u> 5 933	<u>6 695</u> 5 933	<u>7 724</u> 7 143	<u>7 566</u> 7 355	<u>6 905</u> 5 933	<u>7 599</u> 7 143
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 024</u> 21 125	<u>23 303</u> 21 125	<u>19 361</u> 17 797	<u>18 930</u> 18 376	<u>23 876</u> 21 125	<u>19 021</u> 17 797
225-204-1100	13015-2012	.								
225-204-1104	2	.	1	41			<u>6 781</u> 6 518	<u>6 722</u> 6 597		<u>6 734</u> 6 518
225-204-1200	13015-2012	.								
225-204-1201	-1	.	1	1600			<u>97 696</u> 88 980	<u>97 288</u> 88 980		<u>94 320</u> 87 310
225-204-1202	-2	.	1	2400			<u>38 002</u> 27 057	<u>37 390</u> 27 057		<u>34 975</u> 26 549
225-204-1203	-3	.	1	3400			<u>61 416</u> 45 761	<u>60 549</u> 45 761		<u>56 985</u> 44 902
225-204-1204	-4	.	1	900			<u>80 769</u> 75 361	<u>80 540</u> 75 361		<u>78 386</u> 73 946
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0806	43-2	.	1	330		<u>102 046</u> 99 609	<u>102 393</u> 99 609			
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 973</u> 5 933	<u>7 389</u> 7 143	<u>7 492</u> 7 143	<u>7 684</u> 7 472	<u>7 654</u> 7 443	<u>7 743</u> 7 530
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>24 059</u> 21 125	<u>18 449</u> 17 797	<u>18 730</u> 17 797	<u>19 253</u> 18 694	<u>19 172</u> 18 615	<u>19 414</u> 18 853
225-204-1100	13015-2012	.								
225-204-1104	2	.	1	41		<u>6 656</u> 6 518	<u>6 694</u> 6 518	<u>6 766</u> 6 640	<u>6 755</u> 6 630	<u>6 788</u> 6 662
225-204-1200	13015-2012	.								
225-204-1201	-1	.	1	1600		<u>92 914</u> 88 980	<u>94 599</u> 88 980			
225-204-1202	-2	.	1	2400		<u>30 830</u> 27 057	<u>33 356</u> 27 057			
225-204-1203	-3	.	1	3400		<u>51 254</u> 45 761	<u>54 833</u> 45 761			
225-204-1204	-4	.	1	900		<u>78 080</u> 75 361	<u>79 027</u> 75 361			
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						



					-	-	-	-	-	-
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>48 981</u> 46 573	<u>49 260</u> 46 573	<u>33 427</u> 31 696	<u>32 996</u> 32 275	<u>49 833</u> 46 573	<u>33 087</u> 31 696
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>76 083</u> 70 732	<u>76 827</u> 70 732	<u>57 362</u> 53 125	<u>56 214</u> 54 667	<u>78 355</u> 70 732	<u>56 457</u> 53 125
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>114 693</u> 106 655	<u>115 809</u> 106 655	<u>88 347</u> 81 964	<u>86 625</u> 84 277	<u>118 100</u> 106 655	<u>86 989</u> 81 964
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>154 100</u> 143 360	<u>155 588</u> 143 360	<u>134 151</u> 125 446	<u>131 854</u> 128 531	<u>158 644</u> 143 360	<u>132 340</u> 125 446

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>50 016</u> 46 573	<u>32 515</u> 31 696	<u>32 796</u> 31 696	<u>33 319</u> 32 593	<u>33 238</u> 32 514	<u>33 480</u> 32 753
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 845</u> 70 732	<u>54 931</u> 53 125	<u>55 681</u> 53 125	<u>57 074</u> 55 517	<u>56 859</u> 55 305	<u>57 503</u> 55 941
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>118 835</u> 106 655	<u>84 700</u> 81 964	<u>85 826</u> 81 964	<u>87 915</u> 85 552	<u>87 593</u> 85 234	<u>88 559</u> 86 189
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>159 623</u> 143 360	<u>129 288</u> 125 446	<u>130 789</u> 125 446	<u>133 575</u> 130 231	<u>133 145</u> 129 806	<u>134 433</u> 131 079

					-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							

							-	-	-	-	
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{1\,275}{1\,175}$	$\frac{1\,250}{1\,175}$	$\frac{1\,228}{1\,175}$	$\frac{1\,219}{1\,175}$	$\frac{1\,233}{1\,175}$	$\frac{1\,264}{1\,175}$	$\frac{1\,255}{1\,175}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{1\,390}{1\,266}$	$\frac{1\,357}{1\,266}$	$\frac{1\,329}{1\,266}$	$\frac{1\,317}{1\,266}$	$\frac{1\,336}{1\,266}$	$\frac{1\,376}{1\,266}$	$\frac{1\,364}{1\,266}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{3\,346}{2\,983}$	$\frac{3\,247}{2\,983}$	$\frac{3\,159}{2\,983}$	$\frac{3\,123}{2\,983}$	$\frac{3\,181}{2\,983}$	$\frac{3\,304}{2\,983}$	$\frac{3\,268}{2\,983}$
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{5\,939}{5\,153}$	$\frac{5\,715}{5\,153}$	$\frac{5\,518}{5\,153}$	$\frac{5\,436}{5\,153}$	$\frac{5\,566}{5\,153}$	$\frac{5\,844}{5\,153}$	$\frac{5\,763}{5\,153}$
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{8\,179}{7\,051}$	$\frac{7\,855}{7\,051}$	$\frac{7\,570}{7\,051}$	$\frac{7\,452}{7\,051}$	$\frac{7\,640}{7\,051}$	$\frac{8\,042}{7\,051}$	$\frac{7\,924}{7\,051}$

226.

226-1.

226-102.

						-		-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	$\frac{482\,492}{468\,573}$						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	$\frac{549\,289}{534\,060}$						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	$\frac{533\,220}{516\,815}$						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	$\frac{600\,391}{582\,669}$						

				,	-	-	-	-	-	-	-
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 248</u> 1 175	<u>1 257</u> 1 175	<u>1 220</u> 1 175	<u>1 234</u> 1 175	<u>1 301</u> 1 175	<u>1 284</u> 1 175	<u>1 308</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 355</u> 1 266	<u>1 367</u> 1 266	<u>1 318</u> 1 266	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 423</u> 1 266	<u>1 402</u> 1 266	<u>1 433</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 240</u> 2 983	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 126</u> 2 983	<u>3 186</u> 2 983	<u>3 450</u> 2 983	<u>3 386</u> 2 983	<u>3 479</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 699</u> 5 153	<u>5 783</u> 5 153	<u>5 444</u> 5 153	<u>5 577</u> 5 153	<u>6 172</u> 5 153	<u>6 027</u> 5 153	<u>6 236</u> 5 153
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 832</u> 7 051	<u>7 953</u> 7 051	<u>7 463</u> 7 051	<u>7 656</u> 7 051	<u>8 516</u> 7 051	<u>8 306</u> 7 051	<u>8 609</u> 7 051

				,	.	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						

					-	-	-	-	-
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{1\,276}{1\,175}$	$\frac{1\,232}{1\,175}$	$\frac{1\,282}{1\,175}$	$\frac{1\,213}{1\,175}$	$\frac{1\,221}{1\,175}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{1\,392}{1\,266}$	$\frac{1\,334}{1\,266}$	$\frac{1\,400}{1\,266}$	$\frac{1\,309}{1\,266}$	$\frac{1\,320}{1\,266}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{3\,353}{2\,983}$	$\frac{3\,175}{2\,983}$	$\frac{3\,378}{2\,983}$	$\frac{3\,098}{2\,983}$	$\frac{3\,133}{2\,983}$
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{5\,954}{5\,153}$	$\frac{5\,552}{5\,153}$	$\frac{6\,009}{5\,153}$	$\frac{5\,380}{5\,153}$	$\frac{5\,459}{5\,153}$
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{8\,201}{7\,051}$	$\frac{7\,620}{7\,051}$	$\frac{8\,281}{7\,051}$	$\frac{7\,372}{7\,051}$	$\frac{7\,486}{7\,051}$

					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						



						-		-	-	-	-
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>874 084</u> 847 495						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 045 635</u> 1 014 562						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 187 462</u> 1 153 609						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 060 652</u> 1 028 515						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 130 354</u> 1 096 850						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>502 056</u> 486 262						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>883 907</u> 857 707						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>915 377</u> 887 979						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 011 529</u> 981 125						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 087 335</u> 1 055 445						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 026 643</u> 995 173						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>943 216</u> 915 271						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 162 700</u> 1 128 562						

						-	-	-	-	-
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						

					-	-	-	-	-	-
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						

						-		-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>291 877</u> 282 654						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>143 597</u> 137 841						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200		<u>372 586</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>361 234</u> 345 331	<u>359 306</u> 345 331	<u>364 233</u> 345 331
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>199 559</u> 191 866						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>105 217</u> 101 509						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>128 969</u> 123 465						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>341 017</u> 328 905						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>213 152</u> 205 123						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>96 191</u> 92 765	<u>140 178</u> 136 096					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>172 395</u> 166 614						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>112 770</u> 108 669	<u>176 569</u> 171 506					

						-	-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200						
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>140 571</u> 136 484	<u>138 995</u> 134 927	<u>137 260</u> 130 880	<u>139 192</u> 135 121	<u>142 349</u> 130 880	<u>139 192</u> 135 121
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>177 053</u> 171 983	<u>175 118</u> 170 071	<u>172 989</u> 165 105	<u>175 359</u> 170 310	<u>179 235</u> 165 105	<u>175 359</u> 170 310

					-	-	-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200						
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>141 557</u> 137 459	<u>140 967</u> 136 875	<u>142 738</u> 138 626	<u>139 860</u> 130 880	<u>135 664</u> 130 880	<u>137 727</u> 130 880
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>178 263</u> 173 179	<u>177 538</u> 172 463	<u>179 712</u> 174 611	<u>176 180</u> 165 105	<u>171 029</u> 165 105	<u>173 562</u> 165 105



						-	-	-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>239 394</u> 232 155	<u>236 528</u> 229 323	<u>233 373</u> 221 966	<u>236 886</u> 229 677	<u>242 627</u> 221 966	<u>236 886</u> 229 677
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>337 886</u> 328 269	<u>334 231</u> 324 658	<u>330 209</u> 315 278	<u>334 687</u> 325 109	<u>342 008</u> 315 278	<u>334 687</u> 325 109
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>472 812</u> 459 176	<u>467 582</u> 454 007	<u>461 824</u> 440 580	<u>468 235</u> 454 652	<u>478 713</u> 440 580	<u>468 235</u> 454 652
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>598 462</u> 581 136	<u>591 798</u> 574 551	<u>584 464</u> 557 445	<u>592 630</u> 575 373	<u>605 979</u> 557 445	<u>592 630</u> 575 373
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								



					-	-	-	-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>241 187</u> 233 927	<u>240 113</u> 232 866	<u>243 334</u> 236 048	<u>238 101</u> 221 966	<u>230 471</u> 221 966	<u>234 223</u> 221 966
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>340 171</u> 330 528	<u>338 803</u> 329 175	<u>342 908</u> 333 232	<u>336 237</u> 315 278	<u>326 509</u> 315 278	<u>331 293</u> 315 278
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>476 084</u> 462 409	<u>474 125</u> 460 473	<u>480 002</u> 466 280	<u>470 453</u> 440 580	<u>456 528</u> 440 580	<u>463 376</u> 440 580
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>602 630</u> 585 254	<u>600 134</u> 582 788	<u>607 621</u> 590 186	<u>595 457</u> 557 445	<u>577 716</u> 557 445	<u>586 440</u> 557 445
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								

						-		-	-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>205 610</u> 198 604	<u>227 468</u> 220 095					
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>85 168</u> 81 750	<u>125 564</u> 121 328					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484		<u>125 920</u> 121 694					
226-102-0700	13015-2012	.									
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 405</u> 4 286	<u>4 694</u> 4 339	<u>4 596</u> 4 339	<u>4 573</u> 4 339	<u>4 522</u> 4 339	<u>4 452</u> 4 286	<u>4 505</u> 4 286
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 998</u> 8 661	<u>9 910</u> 8 769	<u>9 576</u> 8 769	<u>9 496</u> 8 769	<u>9 320</u> 8 769	<u>9 158</u> 8 661	<u>9 339</u> 8 661

**226-103.** ,

							-	-	-	-	
226-103-1100	13015-2012	.									
226-103-1108	2	.	1	600	<u>16 497</u> 15 754						
226-103-1109	3	.	1	700	<u>19 156</u> 18 291						
226-103-1400	13015-2012	.									

						-	-	-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>228 228</u> 220 847	<u>225 183</u> 217 837	<u>221 831</u> 210 021	<u>225 563</u> 218 213	<u>231 663</u> 210 021	<u>225 563</u> 218 213
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>126 011</u> 121 770	<u>124 220</u> 120 000	<u>122 245</u> 115 402	<u>124 443</u> 120 221	<u>128 021</u> 115 402	<u>124 443</u> 120 221
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>126 368</u> 122 137	<u>124 575</u> 120 366	<u>122 584</u> 115 765	<u>124 799</u> 120 587	<u>128 330</u> 115 765	<u>124 799</u> 120 587
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>5 420</u> 4 339	<u>5 146</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 283</u> 4 339	<u>5 489</u> 4 339	<u>5 763</u> 4 339
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 435</u> 8 769	<u>10 024</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 230</u> 8 769	<u>10 538</u> 8 769	<u>10 949</u> 8 769

					-	-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1108	2	.	1	600						
226-103-1109	3	.	1	700						
226-103-1400	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>230 133</u> 222 729	<u>228 992</u> 221 602	<u>232 414</u> 224 983	<u>226 854</u> 210 021	<u>218 747</u> 210 021	<u>222 734</u> 210 021
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>127 131</u> 122 877	<u>126 461</u> 122 214	<u>128 473</u> 124 203	<u>125 196</u> 115 402	<u>120 433</u> 115 402	<u>122 775</u> 115 402
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>127 489</u> 123 245	<u>126 817</u> 122 581	<u>128 831</u> 124 571	<u>125 520</u> 115 765	<u>120 781</u> 115 765	<u>123 111</u> 115 765
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 829</u> 4 339	<u>4 771</u> 4 339	<u>4 957</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 591</u> 4 339	<u>5 249</u> 4 339
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 374</u> 8 769	<u>10 175</u> 8 769	<u>10 812</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 692</u> 8 769	<u>10 178</u> 8 769

					-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.							
226-103-1108	2	.	1	600					
226-103-1109	3	.	1	700					
226-103-1400	13015-2012	.							

							-	-	-	-	
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>10 995</u> 10 446	<u>13 486</u> 10 577	<u>12 742</u> 10 577	<u>14 323</u> 10 577	<u>13 114</u> 10 577	<u>12 579</u> 10 577	<u>11 973</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 122</u> 8 750	<u>10 740</u> 8 859	<u>10 270</u> 8 859	<u>11 269</u> 8 859	<u>10 505</u> 8 859	<u>10 150</u> 8 859	<u>9 767</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>6 877</u> 6 696	<u>7 555</u> 6 780	<u>7 378</u> 6 780	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 467</u> 6 780	<u>7 306</u> 6 780	<u>7 162</u> 6 780
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 440</u> 7 143	<u>8 726</u> 7 232	<u>8 354</u> 7 232	<u>9 144</u> 7 232	<u>8 540</u> 7 232	<u>8 256</u> 7 232	<u>7 953</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>304 464</u> 293 104						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>327 434</u> 315 168						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>410 215</u> 395 417						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>437 903</u> 422 107						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>506 358</u> 488 764						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>105 666</u> 101 844						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>131 867</u> 126 741						
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>154 584</u> 148 577						

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	$\frac{11\,829}{10\,577}$	$\frac{11\,512}{10\,577}$	$\frac{13\,672}{10\,577}$	$\frac{14\,416}{10\,577}$	$\frac{13\,417}{10\,577}$	$\frac{13\,057}{10\,577}$	$\frac{14\,211}{10\,577}$
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{9\,676}{8\,859}$	$\frac{9\,476}{8\,859}$	$\frac{10\,858}{8\,859}$	$\frac{11\,328}{8\,859}$	$\frac{10\,679}{8\,859}$	$\frac{10\,452}{8\,859}$	$\frac{11\,181}{8\,859}$
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	$\frac{7\,128}{6\,780}$	$\frac{7\,053}{6\,780}$	$\frac{7\,599}{6\,780}$	$\frac{7\,775}{6\,780}$	$\frac{7\,504}{6\,780}$	$\frac{7\,419}{6\,780}$	$\frac{7\,692}{6\,780}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{7\,881}{7\,232}$	$\frac{7\,723}{7\,232}$	$\frac{8\,819}{7\,232}$	$\frac{9\,191}{7\,232}$	$\frac{8\,676}{7\,232}$	$\frac{8\,496}{7\,232}$	$\frac{9\,073}{7\,232}$
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700							
226-103-1602	500	.	1	8350							
226-103-1603	600 -	.	1	9650							
226-103-1604	650 -	.	1	10300							
226-103-1605	700 -	.	1	10950							
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500							
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630							
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250							

					-	-	-	-	-
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 283</u> 10 446	<u>14 323</u> 10 577	<u>11 612</u> 10 446	<u>13 951</u> 10 577	<u>13 021</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 304</u> 8 750	<u>11 269</u> 8 859	<u>9 512</u> 8 750	<u>11 034</u> 8 859	<u>10 447</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>6 945</u> 6 696	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 023</u> 6 696	<u>7 665</u> 6 780	<u>7 445</u> 6 780
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 584</u> 7 143	<u>9 144</u> 7 232	<u>7 749</u> 7 143	<u>8 958</u> 7 232	<u>8 493</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250					

							-	-	-	-	
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>110 903</u> 106 978						
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>120 539</u> 116 145						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>143 934</u> 138 592						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>172 346</u> 165 956						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>147 957</u> 142 592						
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>17 066</u> 16 071	<u>21 709</u> 16 272	<u>20 299</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272	<u>21 004</u> 16 272	<u>20 020</u> 16 272	<u>18 872</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>21 851</u> 20 536	<u>28 023</u> 20 792	<u>26 143</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792	<u>27 083</u> 20 792	<u>25 778</u> 20 792	<u>24 248</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.									
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 773</u> 5 635	<u>5 768</u> 5 630	<u>5 729</u> 5 591	<u>5 717</u> 5 580	<u>5 733</u> 5 596	<u>5 758</u> 5 620	<u>5 771</u> 5 611
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>57 493</u> 56 191	<u>57 449</u> 56 148	<u>57 098</u> 55 802	<u>56 999</u> 55 704	<u>57 142</u> 55 845	<u>57 361</u> 56 062	<u>57 475</u> 55 975
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>67 800</u> 66 198	<u>67 744</u> 66 142	<u>67 291</u> 65 695	<u>67 164</u> 65 569	<u>67 348</u> 65 751	<u>67 631</u> 66 030	<u>67 777</u> 65 918



					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500							
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900							
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600							
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300							
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520							
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 599</u> 16 272	<u>17 998</u> 16 272	<u>22 062</u> 16 272	<u>23 472</u> 16 272	<u>21 609</u> 16 272	<u>20 927</u> 16 272	<u>23 113</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>23 884</u> 20 792	<u>23 082</u> 20 792	<u>28 494</u> 20 792	<u>30 374</u> 20 792	<u>27 897</u> 20 792	<u>26 988</u> 20 792	<u>29 902</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.									
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 748</u> 5 611	<u>5 758</u> 5 620	<u>5 877</u> 5 489	<u>5 733</u> 5 596	<u>5 792</u> 5 654	<u>5 778</u> 5 640	<u>5 822</u> 5 683
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>57 273</u> 55 975	<u>57 361</u> 56 062	<u>58 421</u> 54 891	<u>57 142</u> 55 845	<u>57 668</u> 56 365	<u>57 536</u> 56 235	<u>57 931</u> 56 625
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>67 517</u> 65 918	<u>67 631</u> 66 030	<u>68 997</u> 64 521	<u>67 348</u> 65 751	<u>68 027</u> 66 421	<u>67 857</u> 66 253	<u>68 365</u> 66 756

					-	-	-	-	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500					
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520					
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>17 612</u> 16 071	<u>23 295</u> 16 272	<u>18 235</u> 16 071	<u>22 590</u> 16 272	<u>20 828</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>22 579</u> 20 536	<u>30 139</u> 20 792	<u>23 409</u> 20 536	<u>29 199</u> 20 792	<u>26 848</u> 20 792
226-103-1900	13015-2012	.							
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 828</u> 5 635	<u>5 796</u> 5 489	<u>5 886</u> 5 620	<u>5 653</u> 5 489	<u>5 717</u> 5 580
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>57 985</u> 56 191	<u>57 699</u> 54 891	<u>58 504</u> 56 062	<u>56 423</u> 54 891	<u>56 999</u> 55 704
226-103-1903	B25 74, 7400 180 260	.	1	713	<u>68 435</u> 66 198	<u>68 066</u> 64 521	<u>69 104</u> 66 030	<u>66 421</u> 64 521	<u>67 164</u> 65 569

**226-104.**

							-	-	-	-	
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>12 142 869</u> 11 066 037						
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 926 359</u> 2 636 913						
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 759 190</u> 2 473 022	<u>2 554 284</u> 2 492 673	<u>2 540 168</u> 2 478 725	<u>2 562 232</u> 2 442 491	<u>2 541 930</u> 2 480 466	<u>2 550 759</u> 2 489 190	<u>2 698 104</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 620 975</u> 3 315 554						
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 556 936</u> 3 252 770						
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 487 296</u> 3 152 689						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 963 732</u> 2 639 392	<u>2 732 714</u> 2 664 376	<u>2 716 520</u> 2 648 375	<u>2 741 832</u> 2 606 807	<u>2 718 542</u> 2 650 372	<u>2 728 671</u> 2 660 381	<u>2 893 654</u> 2 639 392
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 684 045</u> 5 128 487	<u>5 283 803</u> 5 161 206	<u>5 256 790</u> 5 134 513	<u>5 299 014</u> 5 065 172	<u>5 260 162</u> 5 137 846	<u>5 277 058</u> 5 154 542	<u>5 567 145</u> 5 128 487
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>11 328 938</u> 10 370 552						
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 599 748</u> 2 369 717						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 099 266</u> 2 822 922						
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 514 031</u> 3 194 214						

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200							
226-104-0103	-21	.	1	19700							
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 682 832</u> 2 473 022	<u>2 705 740</u> 2 473 022	<u>2 669 530</u> 2 442 491	<u>2 541 930</u> 2 480 466	<u>2 563 113</u> 2 501 397	<u>2 557 826</u> 2 496 173	<u>2 573 686</u> 2 511 845
226-104-0105	-22,16	.	1	19900							
226-104-0106	-22,16	.	1	19900							
226-104-0107	-24	.	1	22600							
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 876 135</u> 2 639 392	<u>2 902 414</u> 2 639 392	<u>2 864 925</u> 2 606 807	<u>2 718 542</u> 2 650 372	<u>2 742 843</u> 2 674 385	<u>2 736 778</u> 2 668 392	<u>2 754 972</u> 2 686 371
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 537 920</u> 5 128 487	<u>5 581 757</u> 5 128 487	<u>5 504 350</u> 5 065 172	<u>5 260 162</u> 5 137 846	<u>5 300 699</u> 5 177 902	<u>5 290 582</u> 5 167 905	<u>5 320 934</u> 5 197 897
226-104-0110	-42	.	1	62500							
226-104-0117	-18	.	1	15200							
226-104-0118	-21	.	1	18300							
226-104-0119	-24	.	1	21300							

					-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200					
226-104-0103	-21	.	1	19700					
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 764 535</u> 2 473 022	<u>2 619 808</u> 2 442 491	<u>2 783 624</u> 2 473 022	<u>2 527 004</u> 2 442 491	<u>2 571 024</u> 2 442 491
226-104-0105	-22,16	.	1	19900					
226-104-0106	-22,16	.	1	19900					
226-104-0107	-24	.	1	22600					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 969 864</u> 2 639 392	<u>2 807 884</u> 2 606 807	<u>2 991 763</u> 2 639 392	<u>2 701 419</u> 2 606 807	<u>2 751 918</u> 2 606 807
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 694 274</u> 5 128 487	<u>5 409 198</u> 5 065 172	<u>5 730 805</u> 5 128 487	<u>5 231 598</u> 5 065 172	<u>5 315 839</u> 5 065 172
226-104-0110	-42	.	1	62500					
226-104-0117	-18	.	1	15200					
226-104-0118	-21	.	1	18300					
226-104-0119	-24	.	1	21300					

							-	-	-	-	
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 764 294</u> 5 221 299						
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 664 334</u> 1 476 204						
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 992 306</u> 1 758 871						
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 712 144</u> 2 425 721						
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 501 321</u> 3 127 566						
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 926 068</u> 3 500 398						
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 263 338</u> 5 608 072						
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 043 112</u> 8 120 711						
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>3 740 530</u> 3 382 110						
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>3 660 798</u> 3 287 450						
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>4 725 941</u> 4 255 137						
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>7 839 276</u> 7 058 868						

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0120	-33	.	1	36500							
226-104-0121	12	.	1	13200							
226-104-0122	15	.	1	16500							
226-104-0123	18	.	1	19800							
226-104-0124	21	.	1	25900							
226-104-0125	24	.	1	29600							
226-104-0126	33	.	1	45200							
226-104-0127	42	.	1	63250							
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200							
226-104-0204	98	.	1	25600							
226-104-0206	115	.	1	32100							
226-104-0214	165	.	1	53200							

					-	-	-	-	-
226-104-0120	-33	.	1	36500					
226-104-0121	12	.	1	13200					
226-104-0122	15	.	1	16500					
226-104-0123	18	.	1	19800					
226-104-0124	21	.	1	25900					
226-104-0125	24	.	1	29600					
226-104-0126	33	.	1	45200					
226-104-0127	42	.	1	63250					
226-104-0200	13015-2012	.							
226-104-0202	93	.	1	24200					
226-104-0204	98	.	1	25600					
226-104-0206	115	.	1	32100					
226-104-0214	165	.	1	53200					



							-	-	-	-	
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 876 898</u> 1 702 270						
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>2 318 892</u> 2 099 079						
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>3 947 468</u> 3 625 042						
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>4 286 271</u> 3 874 742						
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>5 369 494</u> 4 798 900						
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>6 574 834</u> 5 852 204						
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>3 683 926</u> 3 343 108						
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>4 665 575</u> 4 225 405						

**226-105.**

							-	-	-	-	
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 012</u> 8 839	<u>9 555</u> 8 950	<u>9 437</u> 8 950	<u>9 687</u> 8 950	<u>9 496</u> 8 950	<u>9 353</u> 8 950	<u>9 258</u> 8 950

**25.****251.**

, ,

8.04-08-2023

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0219	50	.	1	11700							
226-104-0223	60	.	1	14800							
226-104-0225	73	.	1	20800							
226-104-0229	93	.	1	27800							
226-104-0233	115	.	1	39500							
226-104-0237	135	.	1	50400							
226-104-0243	93	.	1	22800							
226-104-0245	115	.	1	29600							

					-	-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 235</u> 8 950	<u>9 185</u> 8 950	<u>9 584</u> 8 950	<u>9 702</u> 8 950	<u>9 486</u> 8 950	<u>9 429</u> 8 950	<u>9 611</u> 8 950

				,	-	-	-	-	-
226-104-0219	50	.	1	11700					
226-104-0223	60	.	1	14800					
226-104-0225	73	.	1	20800					
226-104-0229	93	.	1	27800					
226-104-0233	115	.	1	39500					
226-104-0237	135	.	1	50400					
226-104-0243	93	.	1	22800					
226-104-0245	115	.	1	29600					

				,	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 058</u> 8 839	<u>9 687</u> 8 950	<u>9 110</u> 8 839	<u>9 628</u> 8 950	<u>9 481</u> 8 950

**251-3.**  
**251-302.**

						-		-	-	-	
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 949</u> 18 500	<u>19 430</u> 18 500	<u>19 589</u> 18 500	<u>19 955</u> 18 500	<u>19 557</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 060</u> 17 500	<u>18 489</u> 17 500	<u>18 663</u> 17 500	<u>19 067</u> 17 500	<u>18 628</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 035</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 646</u> 17 500	<u>19 042</u> 17 500	<u>18 612</u> 17 500

**255.**

**255-1.**

					-	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 462</u> 18 500	<u>19 253</u> 18 500	<u>19 804</u> 18 500	<u>19 740</u> 18 500	<u>20 507</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>21 029</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 524</u> 17 500	<u>18 294</u> 17 500	<u>18 900</u> 17 500	<u>18 830</u> 17 500	<u>19 674</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500	<u>20 248</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>18 509</u> 17 500	<u>18 284</u> 17 500	<u>18 878</u> 17 500	<u>18 810</u> 17 500	<u>19 638</u> 17 500	<u>19 382</u> 17 500	<u>20 202</u> 17 500

					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 139</u> 18 500	<u>19 532</u> 18 500	<u>19 380</u> 18 500	<u>19 048</u> 18 500	<u>19 282</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 169</u> 17 500	<u>18 601</u> 17 500	<u>18 434</u> 17 500	<u>18 068</u> 17 500	<u>18 326</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>18 161</u> 17 500	<u>18 584</u> 17 500	<u>18 420</u> 17 500	<u>18 062</u> 17 500	<u>18 314</u> 17 500

**255-101.**

							-	-	-	-	
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>62 036</u> 49 112	<u>62 979</u> 49 371	<u>58 053</u> 49 371	<u>56 419</u> 50 544	<u>59 131</u> 49 371	<u>67 100</u> 53 987	<u>62 790</u> 53 987
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>73 322</u> 63 170	<u>75 707</u> 61 775	<u>70 782</u> 61 775	<u>72 208</u> 66 109	<u>71 705</u> 61 775	<u>91 871</u> 78 125	<u>87 561</u> 78 125

**255-102.**

						-	-	-	-		-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>6 960</u> 6 600	<u>6 960</u> 6 600	<u>6 893</u> 6 600	<u>6 960</u> 6 600			
255-102-0202	60 , ( 17608-2017	2	1	130	<u>7 575</u> 7 200	<u>7 575</u> 7 200	<u>7 509</u> 7 200	<u>7 575</u> 7 200			
255-102-0203	60 , ( 17608-2017	2	1	131	<u>8 603</u> 8 200	<u>8 603</u> 8 200	<u>8 536</u> 8 200	<u>8 603</u> 8 200			

					-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>62 790</u> 53 987	<u>60 573</u> 53 987	<u>60 931</u> 50 544	<u>60 516</u> 49 371	<u>70 178</u> 53 987	<u>67 716</u> 53 987	<u>70 178</u> 53 987
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>87 561</u> 78 125	<u>85 344</u> 78 125	<u>75 968</u> 66 109	<u>73 245</u> 61 775	<u>94 949</u> 78 125	<u>92 486</u> 78 125	<u>94 949</u> 78 125

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130							
255-102-0202	60 , ( 17608-2017	2	1	130							
255-102-0203	60 , ( 17608-2017	2	1	131							



					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 465</u> 53 987	<u>58 500</u> 49 371	<u>62 297</u> 53 987	<u>54 912</u> 50 544	<u>56 971</u> 50 544
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>84 236</u> 78 125	<u>71 182</u> 61 775	<u>87 068</u> 78 125	<u>70 747</u> 66 109	<u>72 668</u> 66 109

					-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2						
255-102-0200	17608-2017	2						
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0202	60 ( 17608-2017	2	1	130				
255-102-0203	60 ( 17608-2017	2	1	131				

					-	-	-	-		-
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,038}{9\,600}$	$\frac{10\,038}{9\,600}$	$\frac{9\,972}{9\,600}$	$\frac{10\,038}{9\,600}$		
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,332}{6\,900}$	$\frac{7\,332}{6\,900}$	$\frac{7\,242}{6\,900}$	$\frac{7\,332}{6\,900}$		
255-102-0208	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,948}{7\,500}$	$\frac{7\,948}{7\,500}$	$\frac{7\,858}{7\,500}$	$\frac{7\,948}{7\,500}$		
255-102-0209	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,884}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$		
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,411}{9\,900}$	$\frac{10\,411}{9\,900}$	$\frac{10\,321}{9\,900}$	$\frac{10\,411}{9\,900}$		
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,102}{7\,650}$	$\frac{8\,102}{7\,650}$	$\frac{8\,012}{7\,650}$	$\frac{8\,102}{7\,650}$		
255-102-0212	100 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,718}{8\,250}$	$\frac{8\,718}{8\,250}$	$\frac{8\,628}{8\,250}$	$\frac{8\,718}{8\,250}$		
255-102-0213	100 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,359}{9\,850}$	$\frac{10\,359}{9\,850}$	$\frac{10\,270}{9\,850}$	$\frac{10\,359}{9\,850}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0208	80 , ( 17608-2017	2	1	175								
255-102-0209	80 , ( 17608-2017	2	1	175								
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175								
255-102-0212	100 , ( 17608-2017	2	1	175								
255-102-0213	100 , ( 17608-2017	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0209	80 , ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0213	100 , ( 17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,796}{11\,250}$	$\frac{11\,796}{11\,250}$	$\frac{11\,706}{11\,250}$	$\frac{11\,796}{11\,250}$		
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{7\,609}{7\,100}$	$\frac{7\,609}{7\,100}$	$\frac{7\,494}{7\,100}$	$\frac{7\,609}{7\,100}$		
255-102-0216	60 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,225}{7\,700}$	$\frac{8\,225}{7\,700}$	$\frac{8\,110}{7\,700}$	$\frac{8\,225}{7\,700}$		
255-102-0217	60 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,251}{8\,700}$	$\frac{9\,251}{8\,700}$	$\frac{9\,136}{8\,700}$	$\frac{9\,251}{8\,700}$		
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,688}{10\,100}$	$\frac{10\,688}{10\,100}$	$\frac{10\,572}{10\,100}$	$\frac{10\,688}{10\,100}$		
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,845}{7\,400}$	$\frac{7\,845}{7\,400}$	$\frac{7\,756}{7\,400}$	$\frac{7\,845}{7\,400}$		
255-102-0222	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,461}{8\,000}$	$\frac{8\,461}{8\,000}$	$\frac{8\,371}{8\,000}$	$\frac{8\,461}{8\,000}$		
255-102-0223	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,487}{9\,000}$	$\frac{9\,487}{9\,000}$	$\frac{9\,397}{9\,000}$	$\frac{9\,487}{9\,000}$		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175							
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225							
255-102-0216	60 ( 17608-2017	2	1	225							
255-102-0217	60 ( 17608-2017	2	1	225							
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225							
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0222	80 ( 17608-2017	2	1	175							
255-102-0223	80 ( 17608-2017	2	1	175							

						-	-	-	-
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0217	60 ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0223	80 ( 17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-		-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,924}{10\,400}$	$\frac{10\,924}{10\,400}$	$\frac{10\,834}{10\,400}$	$\frac{10\,924}{10\,400}$		
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,430}{7\,900}$	$\frac{8\,430}{7\,900}$	$\frac{8\,315}{7\,900}$	$\frac{8\,430}{7\,900}$		
255-102-0226	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,046}{8\,500}$	$\frac{9\,046}{8\,500}$	$\frac{8\,931}{8\,500}$	$\frac{9\,046}{8\,500}$		
255-102-0227	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,688}{10\,100}$	$\frac{10\,688}{10\,100}$	$\frac{10\,572}{10\,100}$	$\frac{10\,688}{10\,100}$		
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,125}{11\,500}$	$\frac{12\,125}{11\,500}$	$\frac{12\,009}{11\,500}$	$\frac{12\,125}{11\,500}$		
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,358}{7\,900}$	$\frac{8\,358}{7\,900}$	$\frac{8\,269}{7\,900}$	$\frac{8\,358}{7\,900}$		
255-102-0230	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,884}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$		
255-102-0231	80 , ( 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{9\,911}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$		



				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0226	100 , ( 17608-2017	2	1	225								
255-102-0227	100 , ( 17608-2017	2	1	225								
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0230	80 , ( 17608-2017	2	1	175								
255-102-0231	80 , ( 17608-2017	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0227	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , ( 17608-2017	2	1	175					
255-102-0231	80 , ( 17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,437}{10\,900}$	$\frac{11\,437}{10\,900}$	$\frac{11\,347}{10\,900}$	$\frac{11\,437}{10\,900}$		
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,943}{8\,400}$	$\frac{8\,943}{8\,400}$	$\frac{8\,828}{8\,400}$	$\frac{8\,943}{8\,400}$		
255-102-0234	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,559}{9\,000}$	$\frac{9\,559}{9\,000}$	$\frac{9\,444}{9\,000}$	$\frac{9\,559}{9\,000}$		
255-102-0235	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,201}{10\,600}$	$\frac{11\,201}{10\,600}$	$\frac{11\,086}{10\,600}$	$\frac{11\,201}{10\,600}$		
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,638}{12\,000}$	$\frac{12\,638}{12\,000}$	$\frac{12\,522}{12\,000}$	$\frac{12\,638}{12\,000}$		
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,226}{9\,650}$	$\frac{10\,226}{9\,650}$	$\frac{10\,111}{9\,650}$	$\frac{10\,226}{9\,650}$		
255-102-0238	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,842}{10\,250}$	$\frac{10\,842}{10\,250}$	$\frac{10\,726}{10\,250}$	$\frac{10\,842}{10\,250}$		
255-102-0239	100 , ( 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,484}{11\,850}$	$\frac{12\,484}{11\,850}$	$\frac{12\,368}{11\,850}$	$\frac{12\,484}{11\,850}$		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0234	100 , ( 17608-2017	2	1	225							
255-102-0235	100 , ( 17608-2017	2	1	225							
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0238	100 , ( 17608-2017	2	1	225							
255-102-0239	100 , ( 17608-2017	2	1	225							

						-	-	-	-
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0235	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , ( 17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , ( 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 920</u> 13 250	<u>13 920</u> 13 250	<u>13 805</u> 13 250	<u>13 920</u> 13 250		
255-102-0300	17608- 2017	2								
255-102-0301	60 17608- 2017	2	1	130	<u>12 501</u> 12 000	<u>12 501</u> 12 000	<u>12 434</u> 12 000	<u>12 501</u> 12 000		
255-102-0302	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>12 501</u> 12 000	<u>12 501</u> 12 000	<u>12 434</u> 12 000	<u>12 501</u> 12 000		
255-102-0303	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>13 014</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500	<u>12 948</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500		
255-102-0304	60 17608- 2017	2	1	130	<u>15 067</u> 14 500	<u>15 067</u> 14 500	<u>15 000</u> 14 500	<u>15 067</u> 14 500		

				,	-	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0300	17608- 2017	2										
255-102-0301	60 2017 17608-	2	1	130								
255-102-0302	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130								
255-102-0303	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130								
255-102-0304	60 17608- 2017	2	1	130								

						-	-	-	-
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0300	17608- 2017	2							
255-102-0301	60 2017 17608-	2	1	130					
255-102-0302	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0303	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0304	60 17608- 2017	2	1	130					



					-	-	-	-		-
255-102-0305	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 079</u> 12 500	<u>13 079</u> 12 500	<u>12 989</u> 12 500	<u>13 079</u> 12 500		
255-102-0306	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>13 079</u> 12 500	<u>13 079</u> 12 500	<u>12 989</u> 12 500	<u>13 079</u> 12 500		
255-102-0307	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 502</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000		
255-102-0308	80 17608- 2017	2	1	175	<u>15 644</u> 15 000	<u>15 644</u> 15 000	<u>15 555</u> 15 000	<u>15 644</u> 15 000		
255-102-0309	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 062</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500		
255-102-0310	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 062</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0305	80 17608- 2017	2	1	175							
255-102-0306	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175							
255-102-0307	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175							
255-102-0308	80 17608- 2017	2	1	175							
255-102-0309	100 17608- 2017	2	1	225							
255-102-0310	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225							

				,		-	-	-	-
255-102-0305	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0306	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0307	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0308	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0309	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0310	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0311	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0312	100 17608- 2017	2	1	225	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 627</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000		
255-102-0313	60 17608- 2017	2	1	130	<u>13 014</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500	<u>12 948</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500		
255-102-0314	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>13 014</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500	<u>12 948</u> 12 500	<u>13 014</u> 12 500		
255-102-0315	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>13 527</u> 13 000	<u>13 527</u> 13 000	<u>13 461</u> 13 000	<u>13 527</u> 13 000		
255-102-0316	60 17608- 2017	2	1	130	<u>15 580</u> 15 000	<u>15 580</u> 15 000	<u>15 513</u> 15 000	<u>15 580</u> 15 000		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0311	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0312	100 17608- 2017	2	1	225								
255-102-0313	60 17608- 2017	2	1	130								
255-102-0314	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130								
255-102-0315	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130								
255-102-0316	60 17608- 2017	2	1	130								

				,	-	-	-	-
255-102-0311	100 , ( 17608-2017 )	2	1	225				
255-102-0312	100 17608- 2017	2	1	225				
255-102-0313	60 17608- 2017	2	1	130				
255-102-0314	60 , ( 17608-2017 )	2	1	130				
255-102-0315	60 , ( 17608-2017 )	2	1	130				
255-102-0316	60 17608- 2017	2	1	130				

					-	-	-	-		-
255-102-0317	80 17608-2017	2	1	175	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 502</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000		
255-102-0318	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 502</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000		
255-102-0319	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 015</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500		
255-102-0320	80 17608- 2017	2	1	175	<u>16 158</u> 15 500	<u>16 158</u> 15 500	<u>16 068</u> 15 500	<u>16 158</u> 15 500		
255-102-0321	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0322	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0317	80 17608- 2017	2	1	175							
255-102-0318	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175							
255-102-0319	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175							
255-102-0320	80 17608- 2017	2	1	175							
255-102-0321	100 17608- 2017	2	1	225							
255-102-0322	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225							



				,		-	-	-	-
255-102-0317	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0318	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0319	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0320	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0321	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0322	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-		-
255-102-0323	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 088</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500		
255-102-0324	100 17608- 2017	2	1	225	<u>17 256</u> 16 500	<u>17 256</u> 16 500	<u>17 140</u> 16 500	<u>17 256</u> 16 500		
255-102-0325	80 17608- 2017	2	1	175	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 015</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500		
255-102-0326	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 015</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500		
255-102-0327	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>14 618</u> 14 000	<u>14 618</u> 14 000	<u>14 528</u> 14 000	<u>14 618</u> 14 000		
255-102-0328	80 17608- 2017	2	1	175	<u>16 671</u> 16 000	<u>16 671</u> 16 000	<u>16 581</u> 16 000	<u>16 671</u> 16 000		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0323	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0324	100 17608- 2017	2	1	225								
255-102-0325	80 17608- 2017	2	1	175								
255-102-0326	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175								
255-102-0327	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175								
255-102-0328	80 17608- 2017	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0323	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0324	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0325	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0326	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0327	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0328	80 17608- 2017	2	1	175					

					-	-	-	-		-
255-102-0329	100 17608-2017	2	1	225	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 088</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500		
255-102-0330	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 088</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500		
255-102-0331	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>15 716</u> 15 000	<u>15 716</u> 15 000	<u>15 601</u> 15 000	<u>15 716</u> 15 000		
255-102-0332	100 17608- 2017	2	1	225	<u>17 769</u> 17 000	<u>17 769</u> 17 000	<u>17 653</u> 17 000	<u>17 769</u> 17 000		
255-102-0333	100 17608-2017	2	1	225	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 114</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500		
255-102-0334	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 114</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0329	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0330	100 , ( 17608-2017 )	2	1	225							
255-102-0331	100 , ( 17608-2017 )	2	1	225							
255-102-0332	100 17608- 2017	2	1	225							
255-102-0333	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0334	100 , ( 17608-2017 )	2	1	225							

				,		-	-	-	-
255-102-0329	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0330	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0331	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0332	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0333	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0334	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0335	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	$\frac{16\,742}{16\,000}$	$\frac{16\,742}{16\,000}$	$\frac{16\,627}{16\,000}$	$\frac{16\,742}{16\,000}$		
255-102-0336	100 17608- 2017	2	1	225	$\frac{18\,795}{18\,000}$	$\frac{18\,795}{18\,000}$	$\frac{18\,679}{18\,000}$	$\frac{18\,795}{18\,000}$		
255-102-0400	17608-2017	2								
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,986}{7\,600}$	$\frac{7\,986}{7\,600}$	$\frac{7\,919}{7\,600}$	$\frac{7\,986}{7\,600}$		
255-102-0402	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,602}{8\,200}$	$\frac{8\,602}{8\,200}$	$\frac{8\,535}{8\,200}$	$\frac{8\,602}{8\,200}$		
255-102-0403	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,628}{9\,200}$	$\frac{9\,628}{9\,200}$	$\frac{9\,561}{9\,200}$	$\frac{9\,628}{9\,200}$		
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,064}{10\,600}$	$\frac{11\,064}{10\,600}$	$\frac{10\,998}{10\,600}$	$\frac{11\,064}{10\,600}$		
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,358}{7\,900}$	$\frac{8\,358}{7\,900}$	$\frac{8\,269}{7\,900}$	$\frac{8\,358}{7\,900}$		



				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0335	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0336	100 17608- 2017	2	1	225								
255-102-0400	17608-2017	2										
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0402	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130								
255-102-0403	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130								
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0335	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0336	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0402	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , ( ) 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-		-
255-102-0406	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>8 974</u> 8 500	<u>8 974</u> 8 500	<u>8 884</u> 8 500	<u>8 974</u> 8 500		
255-102-0407	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	<u>10 000</u> 9 500	<u>10 000</u> 9 500	<u>9 911</u> 9 500	<u>10 000</u> 9 500		
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>11 437</u> 10 900	<u>11 437</u> 10 900	<u>11 347</u> 10 900	<u>11 437</u> 10 900		
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 943</u> 8 400	<u>8 943</u> 8 400	<u>8 828</u> 8 400	<u>8 943</u> 8 400		
255-102-0410	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>9 559</u> 9 000	<u>9 559</u> 9 000	<u>9 444</u> 9 000	<u>9 559</u> 9 000		
255-102-0411	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>11 201</u> 10 600	<u>11 201</u> 10 600	<u>11 086</u> 10 600	<u>11 201</u> 10 600		
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 638</u> 12 000	<u>12 638</u> 12 000	<u>12 522</u> 12 000	<u>12 638</u> 12 000		
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	<u>8 499</u> 8 100	<u>8 499</u> 8 100	<u>8 432</u> 8 100	<u>8 499</u> 8 100		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0406	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175							
255-102-0407	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175							
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0410	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225							
255-102-0411	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225							
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130							

						-	-	-	-
255-102-0406	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0407	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130					

					-	-	-	-		-
255-102-0414	( ) 60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,115}{8\,700}$	$\frac{9\,115}{8\,700}$	$\frac{9\,048}{8\,700}$	$\frac{9\,115}{8\,700}$		
255-102-0415	( ) 60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,141}{9\,700}$	$\frac{10\,141}{9\,700}$	$\frac{10\,074}{9\,700}$	$\frac{10\,141}{9\,700}$		
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,578}{11\,100}$	$\frac{11\,578}{11\,100}$	$\frac{11\,511}{11\,100}$	$\frac{11\,578}{11\,100}$		
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,872}{8\,400}$	$\frac{8\,872}{8\,400}$	$\frac{8\,782}{8\,400}$	$\frac{8\,872}{8\,400}$		
255-102-0418	( ) 80 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,487}{9\,000}$	$\frac{9\,487}{9\,000}$	$\frac{9\,397}{9\,000}$	$\frac{9\,487}{9\,000}$		
255-102-0419	( ) 80 , 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,513}{10\,000}$	$\frac{10\,513}{10\,000}$	$\frac{10\,424}{10\,000}$	$\frac{10\,513}{10\,000}$		
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,950}{11\,400}$	$\frac{11\,400}{11\,400}$	$\frac{11\,860}{11\,400}$	$\frac{11\,950}{11\,400}$		
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,456}{8\,900}$	$\frac{9\,456}{8\,900}$	$\frac{9\,341}{8\,900}$	$\frac{9\,456}{8\,900}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0414	( ) 60 , 17608-2017	2	1	130								
255-102-0415	( ) 60 , 17608-2017	2	1	130								
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0418	( ) 80 , 17608-2017	2	1	175								
255-102-0419	( ) 80 , 17608-2017	2	1	175								
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0414	( ) 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	( ) 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	( ) 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	( ) 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					



					-	-	-	-	.	-
255-102-0422	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,072}{9\,500}$	$\frac{10\,072}{9\,500}$	$\frac{9\,957}{9\,500}$	$\frac{10\,072}{9\,500}$		
255-102-0423	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,714}{11\,100}$	$\frac{11\,714}{11\,100}$	$\frac{11\,599}{11\,100}$	$\frac{11\,714}{11\,100}$		
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{13\,151}{12\,500}$	$\frac{13\,151}{12\,500}$	$\frac{13\,035}{12\,500}$	$\frac{13\,151}{12\,500}$		
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,385}{8\,900}$	$\frac{9\,385}{8\,900}$	$\frac{9\,295}{8\,900}$	$\frac{9\,385}{8\,900}$		
255-102-0426	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{9\,911}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$		
255-102-0427	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,027}{10\,500}$	$\frac{11\,027}{10\,500}$	$\frac{10\,937}{10\,500}$	$\frac{11\,027}{10\,500}$		
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{12\,463}{11\,900}$	$\frac{12\,463}{11\,900}$	$\frac{12\,373}{11\,900}$	$\frac{12\,463}{11\,900}$		
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,970}{9\,400}$	$\frac{9\,970}{9\,400}$	$\frac{9\,854}{9\,400}$	$\frac{9\,970}{9\,400}$		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0422	100 ( ) 17608-2017	2	1	225							
255-102-0423	100 ( ) 17608-2017	2	1	225							
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0426	80 ( ) 17608-2017	2	1	175							
255-102-0427	80 ( ) 17608-2017	2	1	175							
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225							

						-	-	-	-
255-102-0422	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0423	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , ( ) 17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0430	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>10 585</u> 10 000	<u>10 585</u> 10 000	<u>10 470</u> 10 000	<u>10 585</u> 10 000		
255-102-0431	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>12 227</u> 11 600	<u>12 227</u> 11 600	<u>12 112</u> 11 600	<u>12 227</u> 11 600		
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 664</u> 13 000	<u>13 664</u> 13 000	<u>13 548</u> 13 000	<u>13 664</u> 13 000		
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 996</u> 10 400	<u>10 996</u> 10 400	<u>10 880</u> 10 400	<u>10 996</u> 10 400		
255-102-0434	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>11 611</u> 11 000	<u>11 611</u> 11 000	<u>11 496</u> 11 000	<u>11 611</u> 11 000		
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225	<u>13 253</u> 12 600	<u>13 253</u> 12 600	<u>13 138</u> 12 600	<u>13 253</u> 12 600		
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0430	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0431	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0434	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225								
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0430	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0435	100 , ( ) 17608-2017	2	1	225					
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0500	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					<u>2 929</u> 2 768	<u>3 308</u> 2 768
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96					<u>3 021</u> 2 857	<u>3 400</u> 2 857
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120					<u>3 245</u> 2 879	
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120					<u>3 245</u> 2 879	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 442</u> 4 018	<u>4 776</u> 4 018	<u>4 336</u> 4 018	<u>4 473</u> 4 018	<u>3 157</u> 2 946	<u>3 726</u> 2 946
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>5 084</u> 4 643	<u>5 418</u> 4 643	<u>4 978</u> 4 643	<u>5 115</u> 4 643	<u>3 248</u> 3 036	<u>3 817</u> 3 036
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168					<u>3 179</u> 2 946	<u>3 843</u> 2 946
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168					<u>3 270</u> 3 036	<u>3 934</u> 3 036
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 007</u> 4 464	<u>5 452</u> 4 464	<u>4 866</u> 4 464	<u>5 048</u> 4 464	<u>3 934</u> 3 661	<u>4 693</u> 3 661
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 831</u> 5 268	<u>6 277</u> 5 268	<u>5 690</u> 5 268	<u>5 873</u> 5 268	<u>4 026</u> 3 750	<u>4 784</u> 3 750

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0500	17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 136</u> 2 768	<u>3 136</u> 2 768	<u>3 047</u> 2 768	<u>3 431</u> 2 768	<u>3 333</u> 2 768	<u>3 431</u> 2 768	<u>3 003</u> 2 768	<u>3 116</u> 2 768
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 228</u> 2 857	<u>3 228</u> 2 857	<u>3 139</u> 2 857	<u>3 523</u> 2 857	<u>3 425</u> 2 857	<u>3 523</u> 2 857	<u>3 095</u> 2 857	<u>3 208</u> 2 857
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120			<u>2 672</u> 2 294				<u>2 520</u> 2 211	<u>2 513</u> 2 286
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120			<u>2 919</u> 2 536				<u>2 758</u> 2 445	<u>2 759</u> 2 527
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 467</u> 2 946	<u>3 467</u> 2 946	<u>3 334</u> 2 946	<u>3 910</u> 2 946	<u>3 762</u> 2 946	<u>3 910</u> 2 946	<u>3 267</u> 2 946	<u>3 437</u> 2 946
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 426</u> 3 036	<u>4 002</u> 3 036	<u>3 854</u> 3 036	<u>4 002</u> 3 036	<u>3 359</u> 3 036	<u>3 529</u> 3 036
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 541</u> 2 946	<u>3 541</u> 2 946	<u>3 386</u> 2 946	<u>4 058</u> 2 946	<u>3 886</u> 2 946	<u>4 058</u> 2 946	<u>3 308</u> 2 946	<u>3 506</u> 2 946
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 632</u> 3 036	<u>3 632</u> 3 036	<u>3 477</u> 3 036	<u>4 150</u> 3 036	<u>3 977</u> 3 036	<u>4 150</u> 3 036	<u>3 400</u> 3 036	<u>3 598</u> 3 036
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 348</u> 3 661	<u>4 348</u> 3 661	<u>4 170</u> 3 661	<u>4 939</u> 3 661	<u>4 742</u> 3 661	<u>4 939</u> 3 661	<u>4 082</u> 3 661	<u>4 308</u> 3 661
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 439</u> 3 750	<u>4 439</u> 3 750	<u>4 262</u> 3 750	<u>5 030</u> 3 750	<u>4 833</u> 3 750	<u>5 030</u> 3 750	<u>4 173</u> 3 750	<u>4 400</u> 3 750



						-	-	-	-
255-102-0500	17608-2017	2							
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120					
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120					
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,776}{4\,018}$	$\frac{4\,553}{4\,018}$	$\frac{4\,649}{4\,018}$	$\frac{4\,738}{4\,018}$	$\frac{4\,615}{4\,018}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{5\,418}{4\,643}$	$\frac{5\,195}{4\,643}$	$\frac{5\,291}{4\,643}$	$\frac{5\,379}{4\,643}$	$\frac{5\,256}{4\,643}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168		$\frac{4\,416}{3\,799}$			
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168		$\frac{5\,207}{4\,571}$			
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{5\,452}{4\,464}$	$\frac{5\,155}{4\,464}$	$\frac{5\,283}{4\,464}$	$\frac{5\,401}{4\,464}$	$\frac{5\,237}{4\,464}$
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{6\,277}{5\,268}$	$\frac{5\,980}{5\,268}$	$\frac{6\,108}{5\,268}$	$\frac{6\,226}{5\,268}$	$\frac{6\,062}{5\,268}$

					-	-	-	-		-
255-102-0800	, c 17608-2017	2								
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>19 490</u> 18 810	<u>19 490</u> 18 810	<u>19 423</u> 18 810	<u>19 490</u> 18 810	<u>20 018</u> 19 390	
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>19 759</u> 19 010	<u>19 759</u> 19 010	<u>19 670</u> 19 010	<u>19 759</u> 19 010	<u>20 439</u> 19 760	
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>19 797</u> 19 110	<u>19 797</u> 19 110	<u>19 731</u> 19 110	<u>19 797</u> 19 110	<u>20 326</u> 19 690	
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 067</u> 19 310	<u>20 067</u> 19 310	<u>19 978</u> 19 310	<u>20 067</u> 19 310	<u>20 747</u> 20 060	
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 375</u> 19 610	<u>20 375</u> 19 610	<u>20 285</u> 19 610	<u>20 375</u> 19 610	<u>21 055</u> 20 360	
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>21 473</u> 20 610	<u>21 473</u> 20 610	<u>21 358</u> 20 610	<u>21 473</u> 20 610	<u>22 322</u> 21 550	
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>21 986</u> 21 110	<u>21 986</u> 21 110	<u>21 871</u> 21 110	<u>21 986</u> 21 110	<u>22 836</u> 22 050	
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>22 273</u> 21 310	<u>22 273</u> 21 310	<u>22 129</u> 21 310	<u>22 273</u> 21 310	<u>23 237</u> 22 390	
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 859</u> 19 170	<u>19 859</u> 19 170	<u>19 792</u> 19 170	<u>19 859</u> 19 170	<u>20 388</u> 19 750	
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 039</u> 19 370	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 809</u> 20 120	
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 100</u> 19 470	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 695</u> 20 050	
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 437</u> 19 670	<u>20 437</u> 19 670	<u>20 347</u> 19 670	<u>20 437</u> 19 670	<u>21 117</u> 20 420	

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2										
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130								
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130								
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282								
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 745</u> 19 970	<u>20 745</u> 19 970	<u>20 655</u> 19 970	<u>20 745</u> 19 970	<u>21 424</u> 20 720	
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 843</u> 20 970	<u>21 843</u> 20 970	<u>21 727</u> 20 970	<u>21 843</u> 20 970	<u>22 692</u> 21 910	
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 356</u> 21 470	<u>22 356</u> 21 470	<u>22 240</u> 21 470	<u>22 356</u> 21 470	<u>23 205</u> 22 410	
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 643</u> 21 670	<u>22 643</u> 21 670	<u>22 498</u> 21 670	<u>22 643</u> 21 670	<u>23 607</u> 22 750	
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>19 951</u> 19 260	<u>19 951</u> 19 260	<u>19 885</u> 19 260	<u>19 951</u> 19 260	<u>20 480</u> 19 840	
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 131</u> 19 460	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 901</u> 20 210	
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 193</u> 19 560	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 788</u> 20 140	
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 529</u> 19 760	<u>20 529</u> 19 760	<u>20 439</u> 19 760	<u>20 529</u> 19 760	<u>21 209</u> 20 510	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 837</u> 20 060	<u>20 837</u> 20 060	<u>20 747</u> 20 060	<u>20 837</u> 20 060	<u>21 517</u> 20 810	
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>21 935</u> 21 060	<u>21 935</u> 21 060	<u>21 820</u> 21 060	<u>21 935</u> 21 060	<u>22 784</u> 22 000	
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>22 448</u> 21 560	<u>22 448</u> 21 560	<u>22 333</u> 21 560	<u>22 448</u> 21 560	<u>23 297</u> 22 500	
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>22 735</u> 21 760	<u>22 735</u> 21 760	<u>22 591</u> 21 760	<u>22 735</u> 21 760	<u>23 699</u> 22 840	
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 639</u> 19 930	<u>20 639</u> 19 930	<u>20 572</u> 19 930	<u>20 639</u> 19 930	<u>21 167</u> 20 510	

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282								
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								

						-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					

					-	-	-	-		-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175	<u>20 909</u> 20 130	<u>20 909</u> 20 130	<u>20 819</u> 20 130	<u>20 909</u> 20 130	<u>21 589</u> 20 880	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 Granit 60	2	1	130	<u>20 947</u> 20 230	<u>20 947</u> 20 230	<u>20 880</u> 20 230	<u>20 947</u> 20 230	<u>21 475</u> 20 810	
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 127</u> 20 430	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 897</u> 21 180	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175	<u>21 525</u> 20 730	<u>21 525</u> 20 730	<u>21 435</u> 20 730	<u>21 525</u> 20 730	<u>22 204</u> 21 480	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	<u>22 623</u> 21 730	<u>22 623</u> 21 730	<u>22 507</u> 21 730	<u>22 623</u> 21 730	<u>23 472</u> 22 670	
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 020</u> 22 230	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 985</u> 23 170	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>23 423</u> 22 430	<u>23 423</u> 22 430	<u>23 278</u> 22 430	<u>23 423</u> 22 430	<u>24 386</u> 23 510	
255-102-0900	, , c 17608-2017	2								
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 092</u> 23 360	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 687</u> 23 940	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 429</u> 23 560	<u>24 429</u> 23 560	<u>24 339</u> 23 560	<u>24 429</u> 23 560	<u>25 109</u> 24 310	
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 400</u> 23 660	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 995</u> 24 240	
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 737</u> 23 860	<u>24 737</u> 23 860	<u>24 647</u> 23 860	<u>24 737</u> 23 860	<u>25 416</u> 24 610	



						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175								
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 Granit 60	2	1	130								
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175								
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175								
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225								
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225								
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282								
255-102-0900	, , c 17608-2017	2										
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 044</u> 24 160	<u>25 044</u> 24 160	<u>24 955</u> 24 160	<u>25 044</u> 24 160	<u>25 724</u> 24 910	
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 027</u> 25 160	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 992</u> 26 100	
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 682</u> 26 660	<u>27 682</u> 26 660	<u>27 566</u> 26 660	<u>27 682</u> 26 660	<u>28 531</u> 27 600	
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>26 943</u> 25 860	<u>26 943</u> 25 860	<u>26 798</u> 25 860	<u>26 943</u> 25 860	<u>27 906</u> 26 940	
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 621</u> 23 810	<u>23 810</u> 23 810	<u>24 554</u> 23 810	<u>24 621</u> 23 810	<u>25 149</u> 24 390	
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 890</u> 24 010	<u>24 890</u> 24 010	<u>24 801</u> 24 010	<u>24 890</u> 24 010	<u>25 570</u> 24 760	
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 928</u> 24 110	<u>24 928</u> 24 110	<u>24 862</u> 24 110	<u>24 928</u> 24 110	<u>25 457</u> 24 690	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 109</u> 24 310	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 878</u> 25 060	
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 506</u> 24 610	<u>25 506</u> 24 610	<u>25 416</u> 24 610	<u>25 506</u> 24 610	<u>26 186</u> 25 360	
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 604</u> 25 610	<u>26 604</u> 25 610	<u>26 489</u> 25 610	<u>26 604</u> 25 610	<u>27 453</u> 26 550	
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 002</u> 26 110	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 967</u> 27 050	
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>27 404</u> 26 310	<u>27 404</u> 26 310	<u>27 260</u> 26 310	<u>27 404</u> 26 310	<u>28 368</u> 27 390	
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>24 898</u> 24 080	<u>24 898</u> 24 080	<u>24 831</u> 24 080	<u>24 898</u> 24 080	<u>25 426</u> 24 660	

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282								
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130								

						-	-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130					

					-	-	-	-		-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 078</u> 24 280	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 847</u> 25 030	
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 139</u> 24 380	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 734</u> 24 960	
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 475</u> 24 580	<u>25 475</u> 24 580	<u>25 386</u> 24 580	<u>25 475</u> 24 580	<u>26 155</u> 25 330	
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 783</u> 24 880	<u>25 783</u> 24 880	<u>25 693</u> 24 880	<u>25 783</u> 24 880	<u>26 463</u> 25 630	
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>26 881</u> 25 880	<u>26 881</u> 25 880	<u>26 766</u> 25 880	<u>26 881</u> 25 880	<u>27 730</u> 26 820	
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>27 394</u> 26 380	<u>27 394</u> 26 380	<u>27 279</u> 26 380	<u>27 394</u> 26 380	<u>28 244</u> 27 320	
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>27 682</u> 26 580	<u>27 682</u> 26 580	<u>27 537</u> 26 580	<u>27 682</u> 26 580	<u>28 645</u> 27 660	
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 282</u> 24 520	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 878</u> 25 100	
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 619</u> 24 720	<u>25 619</u> 24 720	<u>25 529</u> 24 720	<u>25 619</u> 24 720	<u>26 299</u> 25 470	
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 657</u> 24 820	<u>25 657</u> 24 820	<u>25 590</u> 24 820	<u>25 657</u> 24 820	<u>26 186</u> 25 400	
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 927</u> 25 020	<u>25 927</u> 25 020	<u>25 837</u> 25 020	<u>25 927</u> 25 020	<u>26 607</u> 25 770	
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 145</u> 25 320	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 915</u> 26 070	
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 333</u> 26 320	<u>27 333</u> 26 320	<u>27 217</u> 26 320	<u>27 333</u> 26 320	<u>28 182</u> 27 260	

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225								
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225								
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282								
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					





8.04-08-2023

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282								

						-	-	-	-	-	-	-
255-201-0100	32018-2012											

				,		-	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3100	Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3120	Granit	2	1	282				

				,	-	-	-	-	-
255-201-0100	32018-2012								

							-	-	-	-	
255-201-0101	1		1	120	<u>9 228</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 732</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 732</u> 8 884	<u>9 702</u> 8 884	<u>9 517</u> 8 884
255-201-0104	4		1	50	<u>6 604</u> 6 439						
255-201-0105	5		1	40	<u>7 733</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 902</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 902</u> 7 500	<u>7 891</u> 7 500	<u>7 830</u> 7 500

**255-202.**

							-	-	-	-	
255-202-0100	3619-2020	2									
255-202-0102	50	2	1	135	<u>21 886</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 419</u> 21 205	<u>22 211</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>21 911</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 551</u> 21 205	<u>22 301</u> 21 205

**26.****261.****261-1.****261-101.**

, ,

							-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

					-	-	-	-	-	-	-
255-201-0101	1		1	120	<u>9 486</u> 8 884	<u>9 375</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884
255-201-0104	4		1	50							
255-201-0105	5		1	40	<u>7 820</u> 7 500	<u>7 783</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500

					-	-	-	-	-	-	-
255-202-0100	3619-2020	2									
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 177</u> 21 205	<u>22 052</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 260</u> 21 205	<u>22 110</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
255-201-0101	1		1	120	<u>9 320</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 461</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 826</u> 8 884
255-201-0104	4		1	50					
255-201-0105	5		1	40	<u>7 764</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 811</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 933</u> 7 500

					-	-	-	-	-
255-202-0100	3619-2020	2							
255-202-0102	50	2	1	135	<u>21 990</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 149</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 559</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 035</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 226</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 719</u> 21 205

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---



					-	-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,										



					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,								

							-	-	-	-	
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	937-92 15	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752

[illegible]

					-	-	-	-	-
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752

[illegible]

					-	-	-	-	-	-	-
261-101-0383	, , , ; 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

				,	-	-	-	-	-
261-101-0383	, , , ; 15 ( , 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная