

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		17
211-4.		19
211-5.		22
211-6.		22
211-7.		24
212.	, , ,	26
212-1.		26
212-2.		96
212-3.		98
212-4.		99
212-5.		105
212-6.	,	111
213.		113
213-1.		113
213-3.	, ,	123
22.		131
221.		131
221-1.		131
222.	,	133
222-1.	, ,	133
222-2.	,	141
222-3.	, ,	145
225.		147

8.04-08-2023

IV

225-1.	147
225-2.	177
226.	201
226-1.	201
25.	223
251.	223
251-3.	223
255.	225
255-1.	225
26.	229
261.	229
261-1.	229

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 828</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

211-102.

					,	
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	<u>2 099</u> 904	
211-102-0102			1	1000	<u>5 364</u> 4 520	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	<u>46 533</u> 45 201	

				,	-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194	<u>1 730</u> 1 194

211-103.

						-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 329</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 481</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 158</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200											
211-103-0201	(, , ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421	<u>1 187</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469	<u>1 323</u> 469
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379	<u>1 037</u> 379
211-103-0200										
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,127}{5\,341}$	<u>7 609</u>	<u>8 588</u>	<u>8 917</u>	<u>5 220</u>	<u>8 809</u>	<u>8 123</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,083}{5\,303}$	<u>7 555</u>	<u>8 527</u>	<u>8 853</u>	<u>5 183</u>	<u>8 746</u>	<u>8 065</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,040}{5\,265}$	<u>7 501</u>	<u>8 465</u>	<u>8 789</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,040}{5\,265}$	<u>7 501</u>	<u>8 465</u>	<u>8 789</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,040}{5\,265}$	<u>7 501</u>	<u>8 465</u>	<u>8 789</u>	<u>5 146</u>	<u>8 683</u>	<u>8 007</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,622}{3\,892}$	<u>6 072</u>	<u>7 259</u>	<u>7 351</u>	<u>3 963</u>	<u>7 246</u>	<u>6 574</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,554}{3\,835}$	<u>5 983</u>	<u>7 153</u>	<u>7 244</u>	<u>3 905</u>	<u>7 140</u>	<u>6 478</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,622}{3\,892}$	<u>6 072</u>	<u>7 259</u>	<u>7 351</u>	<u>3 963</u>	<u>7 246</u>	<u>6 574</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,229}{5\,440}$	<u>7 711</u>	<u>8 656</u>	<u>9 072</u>	<u>5 288</u>	<u>8 911</u>	<u>8 224</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,185}{5\,401}$	<u>7 656</u>	<u>8 594</u>	<u>9 007</u>	<u>5 251</u>	<u>8 847</u>	<u>8 166</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,140}{5\,362}$	<u>7 601</u>	<u>8 533</u>	<u>8 942</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 659}{6\ 934}$	<u>12 363</u>	<u>8 302</u>	$\frac{4\ 313}{3\ 580}$	<u>7 659</u>	<u>11 192</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 605}{6\ 884}$	<u>12 274</u>	<u>8 243</u>	$\frac{4\ 283}{3\ 554}$	<u>7 605</u>	<u>11 112</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{7\ 550}{6\ 835}$	<u>12 186</u>	<u>8 184</u>	$\frac{4\ 252}{3\ 528}$	<u>7 550</u>	<u>11 033</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 550}{6\ 835}$	<u>12 186</u>	<u>8 184</u>	$\frac{4\ 252}{3\ 528}$	<u>7 550</u>	<u>11 033</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{7\ 550}{6\ 835}$	<u>12 186</u>	<u>8 184</u>	$\frac{4\ 252}{3\ 528}$	<u>7 550</u>	<u>11 033</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 121}{5\ 451}$	<u>10 724</u>	<u>6 750</u>	$\frac{3\ 076}{2\ 391}$	<u>6 121</u>	<u>9 578</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 032}{5\ 371}$	<u>10 567</u>	<u>6 652</u>	$\frac{3\ 031}{2\ 356}$	<u>6 032</u>	<u>9 439</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{6\ 121}{5\ 451}$	<u>10 724</u>	<u>6 750</u>	$\frac{3\ 076}{2\ 391}$	<u>6 121</u>	<u>9 578</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 791}{7\ 062}$	<u>12 465</u>	<u>8 446</u>	$\frac{4\ 382}{3\ 646}$	<u>7 791</u>	<u>11 273</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 736}{7\ 012}$	<u>12 375</u>	<u>8 386</u>	$\frac{4\ 350}{3\ 620}$	<u>7 736</u>	<u>11 192</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{7\ 680}{6\ 961}$	<u>12 286</u>	<u>8 326</u>	$\frac{4\ 319}{3\ 594}$	<u>7 680</u>	<u>11 112</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 140}{5\ 362}$	<u>7 601</u>	<u>8 533</u>	<u>8 942</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 140}{5\ 362}$	<u>7 601</u>	<u>8 533</u>	<u>8 942</u>	<u>5 213</u>	<u>8 783</u>	<u>8 107</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 696}{3\ 964}$	<u>6 146</u>	<u>7 304</u>	<u>7 478</u>	<u>4 009</u>	<u>7 320</u>	<u>6 649</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 627}{3\ 906}$	<u>6 057</u>	<u>7 198</u>	<u>7 369</u>	<u>3 950</u>	<u>7 213</u>	<u>6 551</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\ 696}{3\ 964}$	<u>6 146</u>	<u>7 304</u>	<u>7 478</u>	<u>4 009</u>	<u>7 320</u>	<u>6 649</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\ 335}{5\ 542}$	<u>7 817</u>	<u>8 727</u>	<u>9 233</u>	<u>5 359</u>	<u>9 016</u>	<u>8 330</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\ 290}{5\ 503}$	<u>7 761</u>	<u>8 665</u>	<u>9 168</u>	<u>5 321</u>	<u>8 952</u>	<u>8 271</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\ 244}{5\ 463}$	<u>7 705</u>	<u>8 602</u>	<u>9 102</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\ 244}{5\ 463}$	<u>7 705</u>	<u>8 602</u>	<u>9 102</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\ 244}{5\ 463}$	<u>7 705</u>	<u>8 602</u>	<u>9 102</u>	<u>5 283</u>	<u>8 888</u>	<u>8 211</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 773}{4\ 039}$	<u>6 223</u>	<u>7 352</u>	<u>7 610</u>	<u>4 056</u>	<u>7 397</u>	<u>6 726</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 703}{3\ 980}$	<u>6 132</u>	<u>7 244</u>	<u>7 498</u>	<u>3 997</u>	<u>7 289</u>	<u>6 627</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,680}{6\,961}$	<u>12 286</u>	<u>8 326</u>	$\frac{4\,319}{3\,594}$	<u>7 680</u>	<u>11 112</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,680}{6\,961}$	<u>12 286</u>	<u>8 326</u>	$\frac{4\,319}{3\,594}$	<u>7 680</u>	<u>11 112</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,225}{5\,552}$	<u>10 798</u>	<u>6 866</u>	$\frac{3\,121}{2\,435}$	<u>6 225</u>	<u>9 631</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,134}{5\,470}$	<u>10 640</u>	<u>6 765</u>	$\frac{3\,076}{2\,400}$	<u>6 134</u>	<u>9 491</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\,225}{5\,552}$	<u>10 798</u>	<u>6 866</u>	$\frac{3\,121}{2\,435}$	<u>6 225</u>	<u>9 631</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,929}{7\,195}$	<u>12 570</u>	<u>8 596</u>	$\frac{4\,452}{3\,715}$	<u>7 929</u>	<u>11 356</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,872}{7\,144}$	<u>12 480</u>	<u>8 535</u>	$\frac{4\,421}{3\,688}$	<u>7 872</u>	<u>11 275</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,815}{7\,092}$	<u>12 391</u>	<u>8 473</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 815</u>	<u>11 194</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,815}{7\,092}$	<u>12 391</u>	<u>8 473</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 815</u>	<u>11 194</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,815}{7\,092}$	<u>12 391</u>	<u>8 473</u>	$\frac{4\,389}{3\,662}$	<u>7 815</u>	<u>11 194</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,333}{5\,656}$	<u>10 875</u>	<u>6 986</u>	$\frac{3\,169}{2\,481}$	<u>6 333</u>	<u>9 686</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,240}{5\,574}$	<u>10 716</u>	<u>6 884</u>	$\frac{3\,122}{2\,445}$	<u>6 240</u>	<u>9 545</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\,773}{4\,039}$	<u>6 223</u>	<u>7 352</u>	<u>7 610</u>	<u>4 056</u>	<u>7 397</u>	<u>6 726</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,445}{5\,649}$	<u>7 927</u>	<u>8 801</u>	<u>9 401</u>	<u>5 433</u>	<u>9 126</u>	<u>8 440</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,398}{5\,609}$	<u>7 870</u>	<u>8 738</u>	<u>9 334</u>	<u>5 394</u>	<u>9 061</u>	<u>8 380</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,352}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>8 675</u>	<u>9 267</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,352}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>8 675</u>	<u>9 267</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,352}{5\,568}$	<u>7 813</u>	<u>8 675</u>	<u>9 267</u>	<u>5 355</u>	<u>8 996</u>	<u>8 319</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,853}{4\,117}$	<u>6 303</u>	<u>7 401</u>	<u>7 746</u>	<u>4 105</u>	<u>7 477</u>	<u>6 806</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,782}{4\,056}$	<u>6 211</u>	<u>7 293</u>	<u>7 633</u>	<u>4 045</u>	<u>7 368</u>	<u>6 706</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,853}{4\,117}$	<u>6 303</u>	<u>7 401</u>	<u>7 746</u>	<u>4 105</u>	<u>7 477</u>	<u>6 806</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,559}{5\,760}$	<u>8 041</u>	<u>8 877</u>	<u>9 575</u>	<u>5 509</u>	<u>9 240</u>	<u>8 554</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,512}{5\,719}$	<u>7 983</u>	<u>8 814</u>	<u>9 507</u>	<u>5 470</u>	<u>9 174</u>	<u>8 493</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,333}{5\,656}$	<u>10 875</u>	<u>6 986</u>	$\frac{3\,169}{2\,481}$	<u>6 333</u>	<u>9 686</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,071}{7\,334}$	<u>12 680</u>	<u>8 751</u>	$\frac{4\,526}{3\,786}$	<u>8 071</u>	<u>11 442</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,013}{7\,281}$	<u>12 589</u>	<u>8 689</u>	$\frac{4\,494}{3\,759}$	<u>8 013</u>	<u>11 360</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,956}{7\,229}$	<u>12 499</u>	<u>8 626</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 956</u>	<u>11 279</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,956}{7\,229}$	<u>12 499</u>	<u>8 626</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 956</u>	<u>11 279</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,956}{7\,229}$	<u>12 499</u>	<u>8 626</u>	$\frac{4\,461}{3\,732}$	<u>7 956</u>	<u>11 279</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,445}{5\,765}$	<u>10 955</u>	<u>7 110</u>	$\frac{3\,218}{2\,529}$	<u>6 445</u>	<u>9 744</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,351}{5\,681}$	<u>10 795</u>	<u>7 006</u>	$\frac{3\,171}{2\,492}$	<u>6 351</u>	<u>9 601</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,445}{5\,765}$	<u>10 955</u>	<u>7 110</u>	$\frac{3\,218}{2\,529}$	<u>6 445</u>	<u>9 744</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,219}{7\,477}$	<u>12 794</u>	<u>8 913</u>	$\frac{4\,602}{3\,860}$	<u>8 219</u>	<u>11 532</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,161}{7\,424}$	<u>12 703</u>	<u>8 849</u>	$\frac{4\,570}{3\,833}$	<u>8 161</u>	<u>11 450</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,465}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>8 750</u>	<u>9 438</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,465}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>8 750</u>	<u>9 438</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,465}{5\,678}$	<u>7 926</u>	<u>8 750</u>	<u>9 438</u>	<u>5 431</u>	<u>9 108</u>	<u>8 432</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,936}{4\,197}$	<u>6 386</u>	<u>7 452</u>	<u>7 888</u>	<u>4 156</u>	<u>7 560</u>	<u>6 889</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,864}{4\,136}$	<u>6 293</u>	<u>7 343</u>	<u>7 773</u>	<u>4 096</u>	<u>7 450</u>	<u>6 788</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,936}{4\,197}$	<u>6 386</u>	<u>7 452</u>	<u>7 888</u>	<u>4 156</u>	<u>7 560</u>	<u>6 889</u>
211-201-0600	1284-2004 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,617}{5\,817}$	<u>8 099</u>	<u>8 917</u>	<u>9 665</u>	<u>5 549</u>	<u>9 299</u>	<u>8 613</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,570}{5\,775}$	<u>8 042</u>	<u>8 853</u>	<u>9 596</u>	<u>5 509</u>	<u>9 232</u>	<u>8 551</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,523}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>8 789</u>	<u>9 527</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,523}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>8 789</u>	<u>9 527</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,523}{5\,734}$	<u>7 984</u>	<u>8 789</u>	<u>9 527</u>	<u>5 469</u>	<u>9 166</u>	<u>8 490</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,979}{4\,239}$	<u>6 429</u>	<u>7 478</u>	<u>7 961</u>	<u>4 183</u>	<u>7 603</u>	<u>6 931</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,102}{7\,371}$	<u>12 611</u>	<u>8 785</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>8 102</u>	<u>11 367</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,102}{7\,371}$	<u>12 611</u>	<u>8 785</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>8 102</u>	<u>11 367</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,102}{7\,371}$	<u>12 611</u>	<u>8 785</u>	$\frac{4\,537}{3\,805}$	<u>8 102</u>	<u>11 367</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,561}{5\,878}$	<u>11 038</u>	<u>7 240</u>	$\frac{3\,269}{2\,578}$	<u>6 561</u>	<u>9 803</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,465}{5\,792}$	<u>10 877</u>	<u>7 134</u>	$\frac{3\,221}{2\,541}$	<u>6 465</u>	<u>9 660</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,561}{5\,878}$	<u>11 038</u>	<u>7 240</u>	$\frac{3\,269}{2\,578}$	<u>6 561</u>	<u>9 803</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,295}{7\,551}$	<u>12 853</u>	<u>8 996</u>	$\frac{4\,642}{3\,899}$	<u>8 295</u>	<u>11 578</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,236}{7\,497}$	<u>12 761</u>	<u>8 931</u>	$\frac{4\,609}{3\,871}$	<u>8 236</u>	<u>11 496</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,177}{7\,444}$	<u>12 669</u>	<u>8 867</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>8 177</u>	<u>11 413</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,177}{7\,444}$	<u>12 669</u>	<u>8 867</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>8 177</u>	<u>11 413</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,177}{7\,444}$	<u>12 669</u>	<u>8 867</u>	$\frac{4\,576}{3\,843}$	<u>8 177</u>	<u>11 413</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,621}{5\,936}$	<u>11 081</u>	<u>7 306</u>	$\frac{3\,295}{2\,604}$	<u>6 621</u>	<u>9 834</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,906}{4\,177}$	<u>6 335</u>	<u>7 369</u>	<u>7 845</u>	<u>4 122</u>	<u>7 492</u>	<u>6 830</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,979}{4\,239}$	<u>6 429</u>	<u>7 478</u>	<u>7 961</u>	<u>4 183</u>	<u>7 603</u>	<u>6 931</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,785}{5\,875}$	<u>8 270</u>	<u>9 245</u>	<u>9 857</u>	<u>5 670</u>	<u>9 553</u>	<u>8 827</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,737}{5\,833}$	<u>8 211</u>	<u>9 179</u>	<u>9 787</u>	<u>5 629</u>	<u>9 485</u>	<u>8 764</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,128}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>7 787</u>	<u>8 134</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,053}{4\,219}$	<u>6 485</u>	<u>7 674</u>	<u>8 016</u>	<u>4 226</u>	<u>7 723</u>	<u>7 022</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,128}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>7 787</u>	<u>8 134</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,785}{5\,875}$	<u>8 270</u>	<u>9 245</u>	<u>9 857</u>	<u>5 670</u>	<u>9 553</u>	<u>8 827</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,524}{5\,850}$	<u>10 919</u>	<u>7 200</u>	$\frac{3\,247}{2\,566}$	<u>6 524</u>	<u>9 690</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,621}{5\,936}$	<u>11 081</u>	<u>7 306</u>	$\frac{3\,295}{2\,604}$	<u>6 621</u>	<u>9 834</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,474}{7\,627}$	<u>13 316</u>	<u>9 181</u>	$\frac{4\,790}{3\,938}$	<u>8 474</u>	<u>12 029</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,414}{7\,572}$	<u>13 221</u>	<u>9 116</u>	$\frac{4\,756}{3\,909}$	<u>8 414</u>	<u>11 943</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,781}{5\,996}$	<u>11 519</u>	<u>7 473</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 781</u>	<u>10 260</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,682}{5\,908}$	<u>11 351</u>	<u>7 364</u>	$\frac{3\,378}{2\,592}$	<u>6 682</u>	<u>10 110</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{6\,781}{5\,996}$	<u>11 519</u>	<u>7 473</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 781</u>	<u>10 260</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,474}{7\,627}$	<u>13 316</u>	<u>9 181</u>	$\frac{4\,790}{3\,938}$	<u>8 474</u>	<u>12 029</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,737}{5\,833}$	<u>8 211</u>	<u>9 179</u>	<u>9 787</u>	<u>5 629</u>	<u>9 485</u>	<u>8 764</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,688}{5\,791}$	<u>8 152</u>	<u>9 113</u>	<u>9 716</u>	<u>5 589</u>	<u>9 417</u>	<u>8 701</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,128}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>7 787</u>	<u>8 134</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,053}{4\,219}$	<u>6 485</u>	<u>7 674</u>	<u>8 016</u>	<u>4 226</u>	<u>7 723</u>	<u>7 022</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,128}{4\,281}$	<u>6 582</u>	<u>7 787</u>	<u>8 134</u>	<u>4 288</u>	<u>7 837</u>	<u>7 126</u>

211-203.

						-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,410}{2\,531}$	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,414}{7\,572}$	<u>13 221</u>	<u>9 116</u>	$\frac{4\,756}{3\,909}$	<u>8 414</u>	<u>11 943</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,353}{7\,518}$	<u>13 126</u>	<u>9 050</u>	$\frac{4\,722}{3\,881}$	<u>8 353</u>	<u>11 857</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,781}{5\,996}$	<u>11 519</u>	<u>7 473</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 781</u>	<u>10 260</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,682}{5\,908}$	<u>11 351</u>	<u>7 364</u>	$\frac{3\,378}{2\,592}$	<u>6 682</u>	<u>10 110</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{6\,781}{5\,996}$	<u>11 519</u>	<u>7 473</u>	$\frac{3\,428}{2\,630}$	<u>6 781</u>	<u>10 260</u>

					-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-205.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306

211-206.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 804</u>	<u>7 364</u>	<u>9 664</u>	<u>8 200</u>	<u>8 200</u>	<u>10 310</u>	<u>8 409</u>	

211-3.**211-302.**

,

					,	.
211-302-0100	32496-2013 350	3				

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 293</u> 13 922	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 293</u> 13 922	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 293</u> 13 922	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 857</u> 6 073	<u>10 310</u>	<u>7 544</u>	<u>8 200</u> 7 378	<u>6 857</u>	<u>10 310</u>

211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080	
211-302-0200	32496-2013400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080	
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080	
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080	
211-302-0300	32496-2013500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080	
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080	
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080	

211-4.

211-401.

						-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 516</u> 1 339	<u>3 974</u>	<u>6 940</u>	<u>8 217</u>	<u>3 851</u>	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 516</u> 1 339	<u>3 974</u>	<u>6 940</u>	<u>8 217</u>	<u>3 851</u>	<u>5 439</u>	<u>4 883</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 406</u> 5 628	<u>6 051</u>	<u>9 178</u>	<u>7 597</u>	<u>7 597</u>	<u>9 301</u>	<u>7 823</u>

211-402.

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100													
211-402-0101			1	1000	<u>5 739</u> 5 063	<u>5 414</u> 4 828	<u>7 106</u> 6 471	<u>6 029</u> 5 425	<u>6 029</u> 5 425	<u>7 581</u> 2 321	<u>6 183</u> 5 574	<u>5 042</u> 4 466	<u>7 581</u> 2 321

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071	

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 735</u> 5 895	<u>6 940</u>	<u>7 493</u>	<u>3 665</u>	<u>6 735</u>	<u>10 544</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 735</u> 5 895	<u>6 940</u>	<u>7 493</u>	<u>3 665</u>	<u>6 735</u>	<u>10 544</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 269</u> 1 468	<u>9 301</u>	<u>7 116</u>	<u>7 597</u>	<u>4 385</u>	<u>8 234</u>

					-	-	-	-
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>5 547</u> 4 956	<u>6 029</u> 5 425	<u>5 042</u> 4 466	<u>7 581</u> 2 321

					,	.
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> <u>188 036</u>	

211-5.
211-501.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 619</u> <u>2 411</u>	<u>5 078</u>	<u>8 181</u>	<u>8 079</u>	<u>4 488</u>	<u>6 542</u>	<u>5 986</u>	

211-6.
211-601.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 861</u>	<u>5 416</u>	<u>8 580</u>	<u>8 029</u>	<u>5 284</u>	<u>6 978</u>	<u>6 385</u>	

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 597</u> 5 761	<u>8 043</u>	<u>7 355</u>	<u>3 546</u> 2 679	<u>6 597</u>	<u>10 406</u>

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 448</u> 5 574	<u>8 580</u>	<u>7 257</u>	<u>3 783</u> 2 857	<u>6 448</u>	<u>10 511</u>

211-603.

- -

						-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 761</u> 3 884	<u>6 299</u>	<u>8 242</u>	<u>8 609</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>	<u>7 177</u> 6 346
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 761</u> 3 884	<u>6 299</u>	<u>8 242</u>	<u>8 609</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>	<u>7 177</u> 6 346
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 761</u> 3 884	<u>6 299</u>	<u>8 242</u>	<u>8 609</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>	<u>7 177</u> 6 346
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 761</u> 3 884	<u>6 299</u>	<u>8 242</u>	<u>8 609</u>	<u>4 539</u>	<u>7 628</u>	<u>6 876</u>	<u>7 177</u> 6 346

211-7.**211-701.**

,

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>10 394</u> 9 161	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>10 394</u> 9 161	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>10 394</u> 9 161	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>10 394</u> 9 161	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>

					-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>11 525</u>	<u>7 909</u>	<u>3 628</u>	<u>7 177</u>	<u>10 859</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>11 525</u>	<u>7 909</u>	<u>3 628</u>	<u>7 177</u>	<u>10 859</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>11 525</u>	<u>7 909</u>	<u>3 628</u>	<u>7 177</u>	<u>10 859</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>11 525</u>	<u>7 909</u>	<u>3 628</u>	<u>7 177</u>	<u>10 859</u>

					-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>9 138</u> <u>8 086</u>	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>9 138</u> <u>8 086</u>	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>9 138</u> <u>8 086</u>	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>9 138</u> <u>8 086</u>	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>

						-	-	-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>10 394</u> 9 161	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>10 394</u> 9 161	<u>9 810</u>	<u>12 859</u>	<u>10 919</u>	<u>10 919</u>	<u>13 715</u>	<u>11 195</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 285</u> 47 009						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 382</u> 1 808

212.**212-1.****212-101.**

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 824</u> 17 508	<u>23 539</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688	<u>28 903</u> 16 688	<u>28 903</u> 16 688	<u>26 514</u> 16 688

8.04-08-2023

					-	-	-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{9\,138}{8\,086}$	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{9\,138}{8\,086}$	<u>13 715</u>	<u>10 048</u>	<u>10 919</u>	<u>9 138</u>	<u>13 715</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000						

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	$\frac{28\,903}{16\,688}$	<u>30 415</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688	<u>28 425</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688	<u>30 415</u> 16 688

						-	-	-	-	-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 237</u> 17 914	<u>24 217</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>29 581</u> 17 356	<u>29 581</u> 17 356	<u>27 192</u> 17 356
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 706</u> 18 376	<u>24 922</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>30 287</u> 18 050	<u>30 287</u> 18 050	<u>27 897</u> 18 050
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 346</u> 18 561	<u>24 132</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>28 277</u> 18 232	<u>28 277</u> 18 232	<u>26 327</u> 18 232
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 538</u> 18 751	<u>24 321</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 516</u> 18 418
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 734</u> 18 944	<u>24 514</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>26 709</u> 18 608
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 343	<u>24 912</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>27 107</u> 19 000
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 349</u> 19 549	<u>25 117</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>27 312</u> 19 202
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 538</u> 18 751	<u>24 321</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 516</u> 18 418
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 734</u> 18 944	<u>24 514</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>26 709</u> 18 608
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 142	<u>24 711</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>26 906</u> 18 802
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 349</u> 19 549	<u>25 117</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>27 312</u> 19 202

					-	-	-	-	-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>29 581</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>29 104</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356	<u>31 093</u> 17 356
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>30 287</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>29 809</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050	<u>31 799</u> 18 050
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 277</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>27 887</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232	<u>29 350</u> 18 232
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 076</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 659</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 269</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 057</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>28 667</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 263</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>28 873</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 076</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 659</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 269</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>28 856</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 466</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 263</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>28 873</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202

						-	-	-	-	-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 562</u> 19 759	<u>25 327</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 473</u> 19 408	<u>29 473</u> 19 408	<u>27 522</u> 19 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 734</u> 18 944	<u>24 514</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>28 659</u> 18 608	<u>26 709</u> 18 608
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 142	<u>24 711</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>26 906</u> 18 802
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 343	<u>24 912</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>27 107</u> 19 000
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 562</u> 19 759	<u>25 327</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 473</u> 19 408	<u>29 473</u> 19 408	<u>27 522</u> 19 408
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 781</u> 19 974	<u>25 542</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>29 687</u> 19 619	<u>29 687</u> 19 619	<u>27 736</u> 19 619
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 935</u> 19 142	<u>24 711</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>28 856</u> 18 802	<u>26 906</u> 18 802
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 140</u> 19 343	<u>24 912</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>29 057</u> 19 000	<u>27 107</u> 19 000
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 349</u> 19 549	<u>25 117</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>29 263</u> 19 202	<u>27 312</u> 19 202
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 781</u> 19 974	<u>25 542</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>29 687</u> 19 619	<u>29 687</u> 19 619	<u>27 736</u> 19 619
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 004</u> 20 193	<u>25 761</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>29 906</u> 19 835	<u>29 906</u> 19 835	<u>27 955</u> 19 835
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 231</u> 18 893	<u>25 567</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>30 932</u> 18 685	<u>30 932</u> 18 685	<u>28 542</u> 18 685

					-	-	-	-	-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 473</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 082</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 659</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>28 269</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608	<u>29 732</u> 18 608
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>28 856</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 466</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 057</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>28 667</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 473</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>29 082</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408	<u>30 545</u> 19 408
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 687</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>29 297</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>28 856</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>28 466</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802	<u>29 929</u> 18 802
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 057</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>28 667</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000	<u>30 130</u> 19 000
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 263</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>28 873</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202	<u>30 336</u> 19 202
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 687</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>29 297</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619	<u>30 760</u> 19 619
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 906</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>29 516</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835	<u>30 979</u> 19 835
212-101-0400	7473-2010 10	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 932</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>30 454</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685	<u>32 444</u> 18 685

						-	-	-	-	-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 876</u> 19 083	<u>24 784</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>28 929</u> 18 873	<u>28 929</u> 18 873	<u>26 978</u> 18 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 074</u> 19 278	<u>24 979</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>27 174</u> 19 066
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 276</u> 19 477	<u>25 179</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>27 374</u> 19 263
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 692</u> 19 887	<u>25 591</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>27 786</u> 19 668
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 098	<u>25 804</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>27 998</u> 19 877
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 074</u> 19 278	<u>24 979</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>27 174</u> 19 066
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 276</u> 19 477	<u>25 179</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>27 374</u> 19 263
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 482</u> 19 680	<u>25 383</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>27 577</u> 19 463
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 098	<u>25 804</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>27 998</u> 19 877
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 127</u> 20 315	<u>26 021</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>30 166</u> 20 091	<u>30 166</u> 20 091	<u>28 215</u> 20 091
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 276</u> 19 477	<u>25 179</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>29 324</u> 19 263	<u>27 374</u> 19 263
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 482</u> 19 680	<u>25 383</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>27 577</u> 19 463
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 692</u> 19 887	<u>25 591</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>27 786</u> 19 668

					-	-	-	-	-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 929</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>28 539</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873	<u>30 002</u> 18 873
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>28 734</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>28 934</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 736</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 346</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>29 949</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 559</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 125</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>28 734</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066	<u>30 198</u> 19 066
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>28 934</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 528</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 138</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>29 949</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 559</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 166</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>29 776</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>28 934</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263	<u>30 397</u> 19 263
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 528</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 138</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 736</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 346</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668

						-	-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 127</u> 20 315	<u>26 021</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>30 166</u> 20 091	<u>30 166</u> 20 091	<u>28 215</u> 20 091
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 351</u> 20 535	<u>26 243</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>28 437</u> 20 309
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 482</u> 19 680	<u>25 383</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>29 528</u> 19 463	<u>27 577</u> 19 463
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 692</u> 19 887	<u>25 591</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>29 736</u> 19 668	<u>27 786</u> 19 668
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 907</u> 20 098	<u>25 804</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>29 949</u> 19 877	<u>27 998</u> 19 877
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 351</u> 20 535	<u>26 243</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>28 437</u> 20 309
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 580</u> 20 761	<u>26 469</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>30 615</u> 20 533	<u>30 615</u> 20 533	<u>28 664</u> 20 533
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 735</u> 19 389	<u>26 258</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>31 622</u> 19 364	<u>31 622</u> 19 364	<u>29 233</u> 19 364
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 385</u> 19 585	<u>25 481</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>29 627</u> 19 560	<u>29 627</u> 19 560	<u>27 676</u> 19 560
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 588</u> 19 785	<u>25 684</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>29 829</u> 19 760	<u>29 829</u> 19 760	<u>27 879</u> 19 760
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>25 891</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>28 086</u> 19 963
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>26 318</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>28 513</u> 20 384

					-	-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 166</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>29 776</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091	<u>31 239</u> 20 091
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 388</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>29 998</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 528</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>29 138</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463	<u>30 601</u> 19 463
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 736</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>29 346</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668	<u>30 809</u> 19 668
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>29 949</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>29 559</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877	<u>31 022</u> 19 877
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 388</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>29 998</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309	<u>31 461</u> 20 309
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 615</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>30 225</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533	<u>31 688</u> 20 533
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 622</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>31 145</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364	<u>33 134</u> 19 364
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 627</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>29 236</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560	<u>30 700</u> 19 560
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 829</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>29 439</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 036</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>29 646</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 463</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 073</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384

						-	-	-	-	-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>26 538</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>28 733</u> 20 600
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 588</u> 19 785	<u>25 684</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>29 829</u> 19 760	<u>29 829</u> 19 760	<u>27 879</u> 19 760
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>25 891</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>28 086</u> 19 963
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>26 102</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>28 297</u> 20 171
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>26 538</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>28 733</u> 20 600
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 669</u> 20 848	<u>26 763</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>30 909</u> 20 822	<u>30 909</u> 20 822	<u>28 958</u> 20 822
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 796</u> 19 989	<u>25 891</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>30 036</u> 19 963	<u>28 086</u> 19 963
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>26 102</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>28 297</u> 20 171
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>26 318</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>28 513</u> 20 384
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 669</u> 20 848	<u>26 763</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>30 909</u> 20 822	<u>30 909</u> 20 822	<u>28 958</u> 20 822
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 899</u> 21 075	<u>26 993</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>31 139</u> 21 048	<u>31 139</u> 21 048	<u>29 188</u> 21 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 007</u> 20 197	<u>26 102</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>30 248</u> 20 171	<u>28 297</u> 20 171
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>26 318</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>30 463</u> 20 384	<u>28 513</u> 20 384

					-	-	-	-	-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 684</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 294</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 829</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>29 439</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760	<u>30 902</u> 19 760
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 036</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>29 646</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 248</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>29 858</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 684</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 294</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 909</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>30 519</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 036</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>29 646</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963	<u>31 109</u> 19 963
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 248</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>29 858</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 463</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 073</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 909</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>30 519</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822	<u>31 982</u> 20 822
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 139</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>30 749</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 248</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>29 858</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171	<u>31 321</u> 20 171
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 463</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>30 073</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384	<u>31 536</u> 20 384

						-	-	-	-	-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 444</u> 20 627	<u>26 538</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>30 684</u> 20 600	<u>28 733</u> 20 600
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 899</u> 21 075	<u>26 993</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>31 139</u> 21 048	<u>31 139</u> 21 048	<u>29 188</u> 21 048
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 135</u> 21 307	<u>27 228</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>31 374</u> 21 280	<u>29 423</u> 21 280
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 042</u> 19 691	<u>26 805</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>32 169</u> 19 903	<u>32 169</u> 19 903	<u>29 780</u> 19 903
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 695</u> 19 890	<u>26 034</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>30 179</u> 20 104	<u>28 228</u> 20 104
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 902</u> 20 093	<u>26 242</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>28 437</u> 20 309
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 112</u> 20 300	<u>26 455</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>28 650</u> 20 518
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 546</u> 20 728	<u>26 894</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>29 088</u> 20 950
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 948	<u>27 120</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>29 315</u> 21 173
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 902</u> 20 093	<u>26 242</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>30 388</u> 20 309	<u>28 437</u> 20 309
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 112</u> 20 300	<u>26 455</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>28 650</u> 20 518
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 327</u> 20 512	<u>26 672</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>28 867</u> 20 732

					-	-	-	-	-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 684</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>30 294</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600	<u>31 757</u> 20 600
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 139</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>30 749</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048	<u>32 212</u> 21 048
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 374</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>30 984</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280	<u>32 447</u> 21 280
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>32 169</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>31 692</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903	<u>33 681</u> 19 903
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 179</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>29 789</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104	<u>31 252</u> 20 104
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 388</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>29 997</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 210</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>30 649</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>30 875</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 388</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>29 997</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309	<u>31 460</u> 20 309
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 210</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 817</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 427</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732

						-	-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 948	<u>27 120</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>29 315</u> 21 173
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 999</u> 21 173	<u>27 352</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>29 546</u> 21 401
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 112</u> 20 300	<u>26 455</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>28 650</u> 20 518
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 327</u> 20 512	<u>26 672</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>28 867</u> 20 732
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 546</u> 20 728	<u>26 894</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>29 088</u> 20 950
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 999</u> 21 173	<u>27 352</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>31 497</u> 21 401	<u>29 546</u> 21 401
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 403	<u>27 588</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>29 783</u> 21 634
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 327</u> 20 512	<u>26 672</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>30 817</u> 20 732	<u>28 867</u> 20 732
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 546</u> 20 728	<u>26 894</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>31 039</u> 20 950	<u>29 088</u> 20 950
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 770</u> 20 948	<u>27 120</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>31 266</u> 21 173	<u>29 315</u> 21 173
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 403	<u>27 588</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>29 783</u> 21 634
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 472</u> 21 639	<u>27 830</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>31 975</u> 21 871	<u>31 975</u> 21 871	<u>30 024</u> 21 871
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 233</u> 21 403	<u>27 588</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>31 733</u> 21 634	<u>29 783</u> 21 634

					-	-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>30 875</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 497</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>31 107</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>30 210</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518	<u>31 673</u> 20 518
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 817</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 427</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>30 649</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 497</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>31 107</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401	<u>32 570</u> 21 401
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 343</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 817</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>30 427</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732	<u>31 890</u> 20 732
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>30 649</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950	<u>32 112</u> 20 950
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 266</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>30 875</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173	<u>32 339</u> 21 173
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 343</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 975</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>31 585</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 733</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>31 343</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634	<u>32 806</u> 21 634

						-	-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 472</u> 21 639	<u>27 830</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>31 975</u> 21 871	<u>31 975</u> 21 871	<u>30 024</u> 21 871
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 716</u> 21 879	<u>28 076</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>32 222</u> 22 114	<u>32 222</u> 22 114	<u>30 271</u> 22 114
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 966</u> 22 125	<u>28 329</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>32 474</u> 22 363	<u>32 474</u> 22 363	<u>30 523</u> 22 363
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 483</u> 22 634	<u>28 851</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>32 996</u> 22 877	<u>32 996</u> 22 877	<u>31 046</u> 22 877
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 080</u> 21 697	<u>29 257</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>34 621</u> 22 316	<u>34 621</u> 22 316	<u>32 232</u> 22 316
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 754</u> 21 916	<u>28 510</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>32 656</u> 22 541	<u>32 656</u> 22 541	<u>30 705</u> 22 541
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 140	<u>28 744</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>30 939</u> 22 771
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 450</u> 22 601	<u>29 226</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>33 371</u> 23 246	<u>33 371</u> 23 246	<u>31 421</u> 23 246
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 691</u> 22 839	<u>29 475</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>33 620</u> 23 491	<u>33 620</u> 23 491	<u>31 669</u> 23 491
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 754</u> 21 916	<u>28 510</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>32 656</u> 22 541	<u>32 656</u> 22 541	<u>30 705</u> 22 541
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 140	<u>28 744</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>30 939</u> 22 771
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 213</u> 22 368	<u>28 983</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>33 128</u> 23 006	<u>33 128</u> 23 006	<u>31 177</u> 23 006

					-	-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 975</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>31 585</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871	<u>33 048</u> 21 871
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 222</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>31 832</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114	<u>33 295</u> 22 114
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 474</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>32 084</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363	<u>33 547</u> 22 363
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 996</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>32 606</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877	<u>34 069</u> 22 877
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 621</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>34 143</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316	<u>36 133</u> 22 316
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 656</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>32 266</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 889</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 499</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 371</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>32 981</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>33 230</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 656</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>32 266</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541	<u>33 729</u> 22 541
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 889</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 499</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 128</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>32 738</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006

						-	-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 691</u> 22 839	<u>29 475</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>33 620</u> 23 491	<u>33 620</u> 23 491	<u>31 669</u> 23 491
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 082	<u>29 729</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>31 923</u> 23 740
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 140	<u>28 744</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>32 889</u> 22 771	<u>30 939</u> 22 771
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 213</u> 22 368	<u>28 983</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>33 128</u> 23 006	<u>33 128</u> 23 006	<u>31 177</u> 23 006
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 450</u> 22 601	<u>29 226</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>33 371</u> 23 246	<u>33 371</u> 23 246	<u>31 421</u> 23 246
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 082	<u>29 729</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>31 923</u> 23 740
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 190</u> 23 330	<u>29 988</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996	<u>32 182</u> 23 996
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 082	<u>29 729</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>33 874</u> 23 740	<u>31 923</u> 23 740
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 190</u> 23 330	<u>29 988</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996	<u>34 133</u> 23 996	<u>32 182</u> 23 996
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 448</u> 23 583	<u>30 253</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>34 398</u> 24 257	<u>34 398</u> 24 257	<u>32 447</u> 24 257
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 711</u> 23 843	<u>30 524</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>34 669</u> 24 523	<u>34 669</u> 24 523	<u>32 718</u> 24 523
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 256</u> 24 378	<u>31 084</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>35 229</u> 25 074	<u>35 229</u> 25 074	<u>33 278</u> 25 074
212-101-0800	7473-2010	22,5	3								

					-	-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 620</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>33 230</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491	<u>34 693</u> 23 491
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 874</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 484</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 889</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>32 499</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771	<u>33 962</u> 22 771
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 128</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>32 738</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006	<u>34 201</u> 23 006
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 371</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>32 981</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246	<u>34 444</u> 23 246
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 874</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 484</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 133</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>33 743</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 874</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>33 484</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740	<u>34 947</u> 23 740
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 133</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>33 743</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996	<u>35 206</u> 23 996
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 398</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>34 008</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257	<u>35 471</u> 24 257
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 669</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>34 279</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523	<u>35 742</u> 24 523
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 229</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>34 839</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074	<u>36 302</u> 25 074
212-101-0800	7473-2010	22,5 3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 203</u> 22 803	<u>30 699</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>36 064</u> 23 736	<u>36 064</u> 23 736	<u>33 674</u> 23 736
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 033	<u>29 968</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>34 113</u> 23 976	<u>34 113</u> 23 976	<u>32 162</u> 23 976
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 128</u> 23 268	<u>30 216</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>32 411</u> 24 220
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 620</u> 23 753	<u>30 729</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>32 923</u> 24 725
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 003	<u>30 993</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>35 139</u> 24 985	<u>35 139</u> 24 985	<u>33 188</u> 24 985
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 889</u> 23 033	<u>29 968</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>34 113</u> 23 976	<u>34 113</u> 23 976	<u>32 162</u> 23 976
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 128</u> 23 268	<u>30 216</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>32 411</u> 24 220
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 371</u> 23 508	<u>30 470</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>34 615</u> 24 470	<u>34 615</u> 24 470	<u>32 664</u> 24 470
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 874</u> 24 003	<u>30 993</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>35 139</u> 24 985	<u>35 139</u> 24 985	<u>33 188</u> 24 985
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 134</u> 24 258	<u>31 263</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>33 458</u> 25 251
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 128</u> 23 268	<u>30 216</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>34 361</u> 24 220	<u>32 411</u> 24 220
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 371</u> 23 508	<u>30 470</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>34 615</u> 24 470	<u>34 615</u> 24 470	<u>32 664</u> 24 470
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 620</u> 23 753	<u>30 729</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>32 923</u> 24 725

					-	-	-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 064</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>35 586</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736	<u>37 576</u> 23 736
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 113</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>33 723</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>33 971</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 484</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>35 139</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>34 748</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 113</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>33 723</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976	<u>35 186</u> 23 976
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>33 971</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 615</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>34 225</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>35 139</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>34 748</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985	<u>36 211</u> 24 985
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 018</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 361</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>33 971</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220	<u>35 434</u> 24 220
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 615</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>34 225</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470	<u>35 688</u> 24 470
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 874</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>34 484</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725	<u>35 947</u> 24 725

						-	-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 134</u> 24 258	<u>31 263</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>33 458</u> 25 251
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 399</u> 24 519	<u>31 539</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>35 684</u> 25 522	<u>35 684</u> 25 522	<u>33 734</u> 25 522
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 134</u> 24 258	<u>31 263</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>35 409</u> 25 251	<u>33 458</u> 25 251
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 399</u> 24 519	<u>31 539</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>35 684</u> 25 522	<u>35 684</u> 25 522	<u>33 734</u> 25 522
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 669</u> 24 786	<u>31 821</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800	<u>35 966</u> 25 800	<u>35 966</u> 25 800	<u>34 016</u> 25 800
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 946</u> 25 058	<u>32 109</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>34 304</u> 26 083
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 518</u> 25 621	<u>32 705</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670	<u>36 850</u> 26 670	<u>36 850</u> 26 670	<u>34 899</u> 26 670
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 757</u> 24 332	<u>32 150</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>37 515</u> 25 164	<u>37 515</u> 25 164	<u>35 125</u> 25 164
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 578	<u>31 433</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>33 628</u> 25 418
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 974</u> 23 997	<u>30 402</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>34 897</u> 24 622	<u>35 168</u> 24 622	<u>33 438</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 342</u> 24 357	<u>30 779</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>35 273</u> 24 991	<u>35 545</u> 24 991	<u>33 814</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 23 526	<u>29 909</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>34 404</u> 24 139	<u>34 675</u> 24 139	<u>32 945</u> 24 139

					-	-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 018</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 684</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>35 294</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 409</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>35 018</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251	<u>36 481</u> 25 251
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 684</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>35 294</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522	<u>36 757</u> 25 522
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 966</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800	<u>35 576</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800	<u>37 039</u> 25 800
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 254</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>35 864</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083	<u>37 327</u> 26 083
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 850</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670	<u>36 460</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670	<u>37 923</u> 26 670
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 515</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>37 037</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 578</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 188</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 534</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 049</u> 24 622	<u>34 417</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 911</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 425</u> 24 991	<u>34 794</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 041</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>42 555</u> 24 139	<u>33 924</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139

						-	-	-	-	-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 854</u> 23 879	<u>30 279</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>34 773</u> 24 501	<u>35 045</u> 24 501	<u>33 314</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 219</u> 24 237	<u>30 653</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>35 147</u> 24 868	<u>35 419</u> 24 868	<u>33 688</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 24 600	<u>31 034</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>35 529</u> 25 242	<u>35 801</u> 25 242	<u>34 070</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 468	<u>30 894</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>35 389</u> 25 104	<u>35 660</u> 25 104	<u>33 930</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 24 834	<u>31 278</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>35 773</u> 25 481	<u>36 044</u> 25 481	<u>34 314</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 207	<u>31 668</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>36 162</u> 25 863	<u>36 434</u> 25 863	<u>34 703</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 593</u> 25 585	<u>32 064</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>36 558</u> 26 251	<u>36 830</u> 26 251	<u>35 099</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 757</u> 24 332	<u>32 150</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>37 515</u> 25 164	<u>37 515</u> 25 164	<u>35 125</u> 25 164
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 578	<u>31 433</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>33 628</u> 25 418
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 973</u> 25 085	<u>31 966</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>36 111</u> 25 942	<u>36 111</u> 25 942	<u>34 160</u> 25 942
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 239</u> 25 346	<u>32 240</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>34 435</u> 26 212
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 578	<u>31 433</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>35 578</u> 25 418	<u>33 628</u> 25 418

					-	-	-	-	-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>42 925</u> 24 501	<u>34 293</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 785</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 299</u> 24 868	<u>34 668</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 167</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>43 681</u> 25 242	<u>35 049</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 026</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>43 541</u> 25 104	<u>34 909</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>43 924</u> 25 481	<u>35 293</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 800</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 314</u> 25 863	<u>35 683</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>44 710</u> 26 251	<u>36 078</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 515</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>37 037</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164	<u>39 026</u> 25 164
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 578</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 188</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>36 111</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>35 721</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942	<u>37 184</u> 25 942
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 385</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>35 995</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 578</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>35 188</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418

						-	-	-	-	-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 713</u> 24 829	<u>31 697</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>35 842</u> 25 677	<u>35 842</u> 25 677	<u>33 891</u> 25 677
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 239</u> 25 346	<u>32 240</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>36 385</u> 26 212	<u>34 435</u> 26 212
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 510</u> 25 613	<u>32 520</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>36 666</u> 26 488	<u>36 666</u> 26 488	<u>34 715</u> 26 488
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 510</u> 25 613	<u>32 520</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>36 666</u> 26 488	<u>36 666</u> 26 488	<u>34 715</u> 26 488
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 787</u> 25 885	<u>32 807</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>36 952</u> 26 770	<u>36 952</u> 26 770	<u>35 001</u> 26 770
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 358</u> 26 448	<u>33 398</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>37 543</u> 27 352	<u>37 543</u> 27 352	<u>35 593</u> 27 352
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 654</u> 26 739	<u>33 703</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>37 849</u> 27 653	<u>37 849</u> 27 653	<u>35 898</u> 27 653
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 035</u> 26 574	<u>35 540</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>40 904</u> 28 500	<u>40 904</u> 28 500	<u>38 515</u> 28 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 759</u> 26 843	<u>34 857</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>39 002</u> 28 788	<u>39 002</u> 28 788	<u>37 052</u> 28 788
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 322</u> 27 396	<u>35 460</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>39 605</u> 29 382	<u>39 605</u> 29 382	<u>37 655</u> 29 382
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 612</u> 27 682	<u>35 771</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>39 916</u> 29 688	<u>39 916</u> 29 688	<u>37 966</u> 29 688
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 759</u> 26 843	<u>34 857</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>39 002</u> 28 788	<u>39 002</u> 28 788	<u>37 052</u> 28 788

					-	-	-	-	-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 842</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>35 452</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677	<u>36 915</u> 25 677
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 385</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>35 995</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212	<u>37 458</u> 26 212
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 666</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>36 276</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 666</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>36 276</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488	<u>37 739</u> 26 488
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 952</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>36 562</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770	<u>38 025</u> 26 770
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 543</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>37 153</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352	<u>38 616</u> 27 352
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 849</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>37 458</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 904</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>40 427</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500	<u>42 416</u> 28 500
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 002</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>38 612</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 605</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>39 215</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382	<u>40 678</u> 29 382
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 916</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>39 526</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 002</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>38 612</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788	<u>40 075</u> 28 788

						-	-	-	-	-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 038</u> 27 117	<u>35 156</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>39 301</u> 29 082	<u>39 301</u> 29 082	<u>37 350</u> 29 082
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 612</u> 27 682	<u>35 771</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>39 916</u> 29 688	<u>39 916</u> 29 688	<u>37 966</u> 29 688
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>30 908</u> 27 973	<u>36 089</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>38 283</u> 30 000
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>30 908</u> 27 973	<u>36 089</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>38 283</u> 30 000
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 210</u> 28 270	<u>36 413</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>40 558</u> 30 319	<u>40 558</u> 30 319	<u>38 607</u> 30 319
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>31 834</u> 28 885	<u>37 083</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>41 228</u> 30 979	<u>41 228</u> 30 979	<u>39 277</u> 30 979
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 157</u> 29 202	<u>37 428</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>39 623</u> 31 319
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>29 976</u> 26 516	<u>36 698</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>42 063</u> 29 640	<u>42 063</u> 29 640	<u>39 673</u> 29 640
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 699</u> 26 784	<u>36 027</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>40 172</u> 29 940	<u>40 172</u> 29 940	<u>38 222</u> 29 940
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 260</u> 27 336	<u>36 654</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>40 800</u> 30 557	<u>40 800</u> 30 557	<u>38 849</u> 30 557
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 550</u> 27 621	<u>36 978</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>41 123</u> 30 875	<u>41 123</u> 30 875	<u>39 172</u> 30 875
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 699</u> 26 784	<u>36 027</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>40 172</u> 29 940	<u>40 172</u> 29 940	<u>38 222</u> 29 940

					-	-	-	-	-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 301</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>38 911</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082	<u>40 374</u> 29 082
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 916</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>39 526</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688	<u>40 989</u> 29 688
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>39 844</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>39 844</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000	<u>41 307</u> 30 000
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 558</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>40 168</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319	<u>41 631</u> 30 319
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>41 228</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>40 838</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979	<u>42 301</u> 30 979
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 574</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>41 184</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 063</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>41 585</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640	<u>43 574</u> 29 640
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 172</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>39 782</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 800</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>40 409</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557	<u>41 872</u> 30 557
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 123</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>40 733</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 172</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>39 782</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940	<u>41 245</u> 29 940

						-	-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 977</u> 27 057	<u>36 337</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>40 483</u> 30 245	<u>40 483</u> 30 245	<u>38 532</u> 30 245
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 550</u> 27 621	<u>36 978</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>41 123</u> 30 875	<u>41 123</u> 30 875	<u>39 172</u> 30 875
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>30 845</u> 27 911	<u>37 308</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>41 453</u> 31 200	<u>41 453</u> 31 200	<u>39 502</u> 31 200
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>30 845</u> 27 911	<u>37 308</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>41 453</u> 31 200	<u>41 453</u> 31 200	<u>39 502</u> 31 200
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 147</u> 28 208	<u>37 645</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>41 790</u> 31 532	<u>41 790</u> 31 532	<u>39 840</u> 31 532
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>31 770</u> 28 821	<u>38 342</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>42 487</u> 32 218	<u>42 487</u> 32 218	<u>40 536</u> 32 218
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 092</u> 29 138	<u>38 701</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>42 846</u> 32 572	<u>42 846</u> 32 572	<u>40 896</u> 32 572
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 032</u> 27 555	<u>37 602</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>42 966</u> 30 529	<u>42 966</u> 30 529	<u>40 576</u> 30 529
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 766</u> 27 833	<u>36 940</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>41 085</u> 30 838	<u>41 085</u> 30 838	<u>39 134</u> 30 838
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 349</u> 28 407	<u>37 586</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>41 731</u> 31 474	<u>41 731</u> 31 474	<u>39 780</u> 31 474
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 650</u> 28 703	<u>37 919</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>42 064</u> 31 802	<u>42 064</u> 31 802	<u>40 113</u> 31 802
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 766</u> 27 833	<u>36 940</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>41 085</u> 30 838	<u>41 085</u> 30 838	<u>39 134</u> 30 838

					-	-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 483</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>40 093</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245	<u>41 556</u> 30 245
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 123</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>40 733</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875	<u>42 196</u> 30 875
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>41 063</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 453</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>41 063</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200	<u>42 526</u> 31 200
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 790</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>41 400</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532	<u>42 863</u> 31 532
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 487</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>42 097</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218	<u>43 560</u> 32 218
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 846</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>42 456</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572	<u>43 919</u> 32 572
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 966</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>42 488</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529	<u>44 478</u> 30 529
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 085</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>40 695</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>41 731</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>41 341</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474	<u>42 804</u> 31 474
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>41 674</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 085</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>40 695</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838	<u>42 158</u> 30 838

						-	-	-	-	-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 054</u> 28 117	<u>37 259</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>41 405</u> 31 153	<u>41 405</u> 31 153	<u>39 454</u> 31 153
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 650</u> 28 703	<u>37 919</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>42 064</u> 31 802	<u>42 064</u> 31 802	<u>40 113</u> 31 802
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 957</u> 29 005	<u>38 259</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>40 453</u> 32 136
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 957</u> 29 005	<u>38 259</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>42 404</u> 32 136	<u>40 453</u> 32 136
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>32 270</u> 29 314	<u>38 606</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>42 751</u> 32 478	<u>42 751</u> 32 478	<u>40 801</u> 32 478
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 918</u> 29 951	<u>39 324</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>43 469</u> 33 184	<u>43 469</u> 33 184	<u>41 518</u> 33 184
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>33 252</u> 30 280	<u>39 694</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>43 839</u> 33 549	<u>43 839</u> 33 549	<u>41 889</u> 33 549
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 132</u> 28 638	<u>38 532</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>43 897</u> 31 445	<u>43 897</u> 31 445	<u>41 507</u> 31 445
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>31 877</u> 28 927	<u>37 880</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>42 025</u> 31 763	<u>42 025</u> 31 763	<u>40 074</u> 31 763
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 483</u> 29 523	<u>38 545</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>42 690</u> 32 418	<u>42 690</u> 32 418	<u>40 739</u> 32 418
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 795</u> 29 831	<u>38 888</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>43 033</u> 32 756	<u>43 033</u> 32 756	<u>41 083</u> 32 756
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>31 877</u> 28 927	<u>37 880</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>42 025</u> 31 763	<u>42 025</u> 31 763	<u>40 074</u> 31 763

					-	-	-	-	-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 405</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>41 014</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153	<u>42 477</u> 31 153
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 064</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>41 674</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802	<u>43 137</u> 31 802
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 014</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 404</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>42 014</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136	<u>43 477</u> 32 136
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 751</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>42 361</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478	<u>43 824</u> 32 478
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 469</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>43 079</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184	<u>44 542</u> 33 184
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 839</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>43 449</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549	<u>44 912</u> 33 549
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 897</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>43 419</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445	<u>45 408</u> 31 445
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>42 025</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>41 635</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>42 690</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>42 300</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418	<u>43 763</u> 32 418
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>43 033</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>42 643</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>42 025</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>41 635</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763	<u>43 098</u> 31 763

						-	-	-	-	-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>32 177</u> 29 222	<u>38 209</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>42 354</u> 32 087	<u>42 354</u> 32 087	<u>40 403</u> 32 087
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>32 795</u> 29 831	<u>38 888</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>43 033</u> 32 756	<u>43 033</u> 32 756	<u>41 083</u> 32 756
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>33 114</u> 30 145	<u>39 238</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>43 384</u> 33 100	<u>43 384</u> 33 100	<u>41 433</u> 33 100
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>33 114</u> 30 145	<u>39 238</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>43 384</u> 33 100	<u>43 384</u> 33 100	<u>41 433</u> 33 100
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 440</u> 30 466	<u>39 596</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>43 741</u> 33 453	<u>43 741</u> 33 453	<u>41 791</u> 33 453
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>34 113</u> 31 128	<u>40 335</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>44 480</u> 34 180	<u>44 480</u> 34 180	<u>42 530</u> 34 180
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 461</u> 31 470	<u>40 717</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>44 862</u> 34 555	<u>44 862</u> 34 555	<u>42 911</u> 34 555
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 002</u> 17 683	<u>23 708</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>29 073</u> 16 855	<u>29 073</u> 16 855	<u>26 683</u> 16 855
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 419</u> 18 094	<u>24 393</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>29 758</u> 17 529	<u>29 758</u> 17 529	<u>27 368</u> 17 529
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 892</u> 18 560	<u>25 106</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>30 470</u> 18 230	<u>30 470</u> 18 230	<u>28 081</u> 18 230

					-	-	-	-	-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>42 354</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>41 964</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087	<u>43 427</u> 32 087
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>43 033</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>42 643</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756	<u>44 106</u> 32 756
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>43 384</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>42 993</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>43 384</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>42 993</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100	<u>44 456</u> 33 100
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>43 741</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>43 351</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453	<u>44 814</u> 33 453
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>44 480</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>44 090</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180	<u>45 553</u> 34 180
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>44 862</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>44 472</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555	<u>45 935</u> 34 555
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 073</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>28 595</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855	<u>30 585</u> 16 855
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 758</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>29 280</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529	<u>31 270</u> 17 529
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 470</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>29 992</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230	<u>31 982</u> 18 230

						-	-	-	-	-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 534</u> 18 747	<u>24 317</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>28 463</u> 18 414	<u>28 463</u> 18 414	<u>26 512</u> 18 414
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 729</u> 18 938	<u>24 508</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>28 654</u> 18 602	<u>28 654</u> 18 602	<u>26 703</u> 18 602
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 927</u> 19 134	<u>24 703</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>26 898</u> 18 794
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 336</u> 19 536	<u>25 105</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>27 300</u> 19 190
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 547</u> 19 744	<u>25 313</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>27 507</u> 19 394
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 729</u> 18 938	<u>24 508</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>28 654</u> 18 602	<u>28 654</u> 18 602	<u>26 703</u> 18 602
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 927</u> 19 134	<u>24 703</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>26 898</u> 18 794
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 129</u> 19 333	<u>24 902</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>27 097</u> 18 990
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 547</u> 19 744	<u>25 313</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>27 507</u> 19 394
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 763</u> 19 957	<u>25 524</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>29 670</u> 19 602	<u>29 670</u> 19 602	<u>27 719</u> 19 602
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 927</u> 19 134	<u>24 703</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>28 848</u> 18 794	<u>26 898</u> 18 794
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 129</u> 19 333	<u>24 902</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>27 097</u> 18 990
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 336</u> 19 536	<u>25 105</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>27 300</u> 19 190

					-	-	-	-	-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 463</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>28 073</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414	<u>29 536</u> 18 414
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 654</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>28 263</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 848</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 458</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 250</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>28 860</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 458</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 068</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 654</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>28 263</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602	<u>29 727</u> 18 602
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 848</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 458</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 047</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>28 657</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 458</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 068</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 670</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>29 280</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 848</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>28 458</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794	<u>29 921</u> 18 794
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 047</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>28 657</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 250</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>28 860</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190

						-	-	-	-	-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 763</u> 19 957	<u>25 524</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>29 670</u> 19 602	<u>29 670</u> 19 602	<u>27 719</u> 19 602
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 983</u> 20 174	<u>25 741</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>29 886</u> 19 816	<u>29 886</u> 19 816	<u>27 935</u> 19 816
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 129</u> 19 333	<u>24 902</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>29 047</u> 18 990	<u>27 097</u> 18 990
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 336</u> 19 536	<u>25 105</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>29 250</u> 19 190	<u>27 300</u> 19 190
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 547</u> 19 744	<u>25 313</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>29 458</u> 19 394	<u>27 507</u> 19 394
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 983</u> 20 174	<u>25 741</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>29 886</u> 19 816	<u>29 886</u> 19 816	<u>27 935</u> 19 816
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 209</u> 20 395	<u>25 962</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>30 107</u> 20 033	<u>30 107</u> 20 033	<u>28 157</u> 20 033
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 423</u> 19 081	<u>25 757</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>31 122</u> 18 871	<u>31 122</u> 18 871	<u>28 732</u> 18 871
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 070</u> 19 274	<u>24 975</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>29 121</u> 19 062	<u>27 170</u> 19 062
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 270</u> 19 471	<u>25 173</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 318</u> 19 257	<u>29 318</u> 19 257	<u>27 368</u> 19 257
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 474</u> 19 672	<u>25 375</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 569</u> 19 455
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 086	<u>25 791</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>27 985</u> 19 865

					-	-	-	-	-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 670</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>29 280</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602	<u>30 743</u> 19 602
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 886</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>29 496</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 047</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>28 657</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990	<u>30 120</u> 18 990
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 250</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>28 860</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190	<u>30 323</u> 19 190
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 458</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>29 068</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394	<u>30 531</u> 19 394
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 886</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>29 496</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816	<u>30 959</u> 19 816
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 107</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>29 717</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033	<u>31 180</u> 20 033
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 122</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>30 644</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871	<u>32 633</u> 18 871
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 121</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>28 731</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062	<u>30 194</u> 19 062
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 318</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>28 928</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 130</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 936</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 546</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865

						-	-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 299	<u>26 006</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>28 200</u> 20 076
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 270</u> 19 471	<u>25 173</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>29 318</u> 19 257	<u>29 318</u> 19 257	<u>27 368</u> 19 257
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 474</u> 19 672	<u>25 375</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 569</u> 19 455
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 682</u> 19 877	<u>25 581</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>27 775</u> 19 658
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 299	<u>26 006</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>28 200</u> 20 076
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 518	<u>26 225</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>28 419</u> 20 292
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 474</u> 19 672	<u>25 375</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 569</u> 19 455
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 682</u> 19 877	<u>25 581</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>27 775</u> 19 658
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 086	<u>25 791</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>27 985</u> 19 865
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 333</u> 20 518	<u>26 225</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>30 370</u> 20 292	<u>28 419</u> 20 292
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 560</u> 20 741	<u>26 449</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>28 644</u> 20 512
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 682</u> 19 877	<u>25 581</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>29 726</u> 19 658	<u>27 775</u> 19 658
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 894</u> 20 086	<u>25 791</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>29 936</u> 19 865	<u>27 985</u> 19 865

					-	-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 151</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>29 761</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 318</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>28 928</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257	<u>30 391</u> 19 257
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 130</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 726</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 336</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 151</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>29 761</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 370</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>29 980</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>29 130</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455	<u>30 593</u> 19 455
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 726</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 336</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 936</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 546</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 370</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>29 980</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292	<u>31 443</u> 20 292
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 594</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 204</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 726</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>29 336</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658	<u>30 799</u> 19 658
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 936</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>29 546</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865	<u>31 009</u> 19 865

						-	-	-	-	-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 299	<u>26 006</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>30 151</u> 20 076	<u>28 200</u> 20 076
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 560</u> 20 741	<u>26 449</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>28 644</u> 20 512
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 791</u> 20 969	<u>26 678</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>30 823</u> 20 738	<u>30 823</u> 20 738	<u>28 873</u> 20 738
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 932</u> 19 583	<u>26 455</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>31 819</u> 19 558	<u>31 819</u> 19 558	<u>29 430</u> 19 558
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 584</u> 19 781	<u>25 680</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>29 825</u> 19 756	<u>29 825</u> 19 756	<u>27 875</u> 19 756
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 789</u> 19 983	<u>25 885</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>28 079</u> 19 957
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 999</u> 20 189	<u>26 094</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>30 239</u> 20 163	<u>30 239</u> 20 163	<u>28 288</u> 20 163
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 431</u> 20 614	<u>26 525</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>30 670</u> 20 587	<u>30 670</u> 20 587	<u>28 720</u> 20 587
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 653</u> 20 833	<u>26 748</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>30 893</u> 20 807	<u>30 893</u> 20 807	<u>28 942</u> 20 807
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 789</u> 19 983	<u>25 885</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>30 030</u> 19 957	<u>28 079</u> 19 957
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 999</u> 20 189	<u>26 094</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>30 239</u> 20 163	<u>30 239</u> 20 163	<u>28 288</u> 20 163
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 212</u> 20 399	<u>26 307</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373	<u>28 502</u> 20 373

					-	-	-	-	-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 151</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>29 761</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076	<u>31 224</u> 20 076
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 594</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 204</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 823</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>30 433</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738	<u>31 896</u> 20 738
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 819</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>31 341</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558	<u>33 331</u> 19 558
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 825</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>29 435</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756	<u>30 898</u> 19 756
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 030</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>29 640</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 239</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>29 849</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 670</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>30 280</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 893</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>30 503</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 030</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>29 640</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957	<u>31 103</u> 19 957
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 239</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>29 849</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 062</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373

					-	-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 893</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>30 503</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>30 730</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 239</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>29 849</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163	<u>31 312</u> 20 163
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 062</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 670</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>30 280</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 120</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>30 730</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030	<u>32 193</u> 21 030
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 353</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>30 962</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 062</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 670</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>30 280</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587	<u>31 743</u> 20 587
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 893</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>30 503</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807	<u>31 966</u> 20 807
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 353</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>30 962</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259	<u>32 425</u> 21 259
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 590</u> 21 492	<u>32 663</u> 21 492	<u>32 663</u> 21 492	<u>31 200</u> 21 492	<u>32 663</u> 21 492	<u>32 663</u> 21 492
212-101-2000	15, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 242</u> 19 888	<u>27 007</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>32 372</u> 20 102	<u>32 372</u> 20 102	<u>29 982</u> 20 102
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 898</u> 20 089	<u>26 238</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>30 383</u> 20 305	<u>30 383</u> 20 305	<u>28 433</u> 20 305
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 106</u> 20 294	<u>26 449</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>28 643</u> 20 512
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 318</u> 20 503	<u>26 664</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>28 858</u> 20 724
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 757</u> 20 935	<u>27 107</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>29 301</u> 21 160
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 983</u> 21 158	<u>27 335</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>29 530</u> 21 385
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 106</u> 20 294	<u>26 449</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>30 594</u> 20 512	<u>28 643</u> 20 512
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 318</u> 20 503	<u>26 664</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>28 858</u> 20 724
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 717	<u>26 883</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>29 077</u> 20 939
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 983</u> 21 158	<u>27 335</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>29 530</u> 21 385
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 214</u> 21 385	<u>27 569</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>31 714</u> 21 615	<u>31 714</u> 21 615	<u>29 764</u> 21 615
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 318</u> 20 503	<u>26 664</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>30 809</u> 20 724	<u>28 858</u> 20 724
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 717	<u>26 883</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>29 077</u> 20 939

					-	-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 372</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>31 894</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102	<u>33 883</u> 20 102
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 383</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>29 993</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305	<u>31 456</u> 20 305
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 594</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 204</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 419</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 252</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>30 862</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 481</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 091</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 594</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>30 204</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512	<u>31 667</u> 20 512
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 419</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 028</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>30 638</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 481</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 091</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 714</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>31 324</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 809</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>30 419</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724	<u>31 882</u> 20 724
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 028</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>30 638</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939

						-	-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 757</u> 20 935	<u>27 107</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>29 301</u> 21 160
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 214</u> 21 385	<u>27 569</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>31 714</u> 21 615	<u>31 714</u> 21 615	<u>29 764</u> 21 615
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 451</u> 21 617	<u>27 808</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>30 002</u> 21 850
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 535</u> 20 717	<u>26 883</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>29 077</u> 20 939
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 757</u> 20 935	<u>27 107</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>31 252</u> 21 160	<u>29 301</u> 21 160
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 983</u> 21 158	<u>27 335</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>31 481</u> 21 385	<u>29 530</u> 21 385
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 451</u> 21 617	<u>27 808</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>30 002</u> 21 850
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>28 052</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>30 246</u> 22 090
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 451</u> 21 617	<u>27 808</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>31 953</u> 21 850	<u>30 002</u> 21 850
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 692</u> 21 855	<u>28 052</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>30 246</u> 22 090
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 939</u> 22 098	<u>28 301</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>32 446</u> 22 335	<u>32 446</u> 22 335	<u>30 496</u> 22 335
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 191</u> 22 346	<u>28 556</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>32 701</u> 22 586	<u>32 701</u> 22 586	<u>30 751</u> 22 586
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 713</u> 22 860	<u>29 084</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>33 229</u> 23 106	<u>33 229</u> 23 106	<u>31 278</u> 23 106

					-	-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 252</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>30 862</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 714</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>31 324</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615	<u>32 787</u> 21 615
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 953</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 563</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 028</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>30 638</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939	<u>32 101</u> 20 939
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 252</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>30 862</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160	<u>32 325</u> 21 160
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 481</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>31 091</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385	<u>32 554</u> 21 385
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 953</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 563</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 197</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>31 807</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 953</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>31 563</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850	<u>33 026</u> 21 850
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 197</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>31 807</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090	<u>33 270</u> 22 090
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 446</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>32 056</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335	<u>33 519</u> 22 335
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 701</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>32 311</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586	<u>33 774</u> 22 586
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 229</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>32 839</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106	<u>34 302</u> 23 106

						-	-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 300</u> 21 914	<u>29 483</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>34 848</u> 22 539	<u>34 848</u> 22 539	<u>32 458</u> 22 539
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 976</u> 22 135	<u>28 739</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>32 885</u> 22 767	<u>32 885</u> 22 767	<u>30 934</u> 22 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 361	<u>28 975</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>31 170</u> 22 999
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 679</u> 22 827	<u>29 462</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 478	<u>31 657</u> 23 478
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 923</u> 23 067	<u>29 713</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>33 859</u> 23 725	<u>33 859</u> 23 725	<u>31 908</u> 23 725
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 976</u> 22 135	<u>28 739</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>32 885</u> 22 767	<u>32 885</u> 22 767	<u>30 934</u> 22 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 361	<u>28 975</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>31 170</u> 22 999
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 440</u> 22 591	<u>29 216</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>31 411</u> 23 236
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 923</u> 23 067	<u>29 713</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>33 859</u> 23 725	<u>33 859</u> 23 725	<u>31 908</u> 23 725
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 312	<u>29 970</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>32 164</u> 23 978
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 206</u> 22 361	<u>28 975</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>33 121</u> 22 999	<u>31 170</u> 22 999
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 440</u> 22 591	<u>29 216</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>31 411</u> 23 236

					-	-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 848</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>34 370</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539	<u>36 360</u> 22 539
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 885</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>32 495</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 121</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>32 731</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 608</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>33 217</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 859</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>33 468</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 885</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>32 495</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767	<u>33 958</u> 22 767
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 121</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>32 731</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>32 971</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 859</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>33 468</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725	<u>34 932</u> 23 725
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 115</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>33 725</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 121</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>32 731</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999	<u>34 194</u> 22 999
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>32 971</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236

						-	-	-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 679</u> 22 827	<u>29 462</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 478	<u>33 608</u> 23 478	<u>31 657</u> 23 478
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 312	<u>29 970</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>32 164</u> 23 978
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 427</u> 23 563	<u>30 232</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>34 377</u> 24 236	<u>34 377</u> 24 236	<u>32 426</u> 24 236
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 173</u> 23 312	<u>29 970</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>34 115</u> 23 978	<u>32 164</u> 23 978
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 427</u> 23 563	<u>30 232</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>34 377</u> 24 236	<u>34 377</u> 24 236	<u>32 426</u> 24 236
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 688</u> 23 819	<u>30 499</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>34 645</u> 24 499	<u>34 645</u> 24 499	<u>32 694</u> 24 499
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 954</u> 24 081	<u>30 773</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>34 918</u> 24 768	<u>34 918</u> 24 768	<u>32 967</u> 24 768
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 622	<u>31 338</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>35 484</u> 25 325	<u>35 484</u> 25 325	<u>33 533</u> 25 325
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 435</u> 23 031	<u>30 941</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>36 305</u> 23 973	<u>36 305</u> 23 973	<u>33 915</u> 23 973
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 123</u> 23 263	<u>30 211</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>34 356</u> 24 215	<u>34 356</u> 24 215	<u>32 406</u> 24 215
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 501	<u>30 462</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>32 657</u> 24 463
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 861</u> 23 990	<u>30 980</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>33 175</u> 24 972

					-	-	-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 608</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>33 217</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478	<u>34 680</u> 23 478
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 115</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>33 725</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 377</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>33 987</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 115</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>33 725</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978	<u>35 188</u> 23 978
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 377</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>33 987</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236	<u>35 450</u> 24 236
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 645</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>34 255</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499	<u>35 718</u> 24 499
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 918</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>34 528</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768	<u>35 991</u> 24 768
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 484</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>35 094</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325	<u>36 557</u> 25 325
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 305</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>35 827</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973	<u>37 817</u> 23 973
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 356</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>33 966</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 217</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 125</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>34 735</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972

						-	-	-	-	-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 118</u> 24 243	<u>31 247</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>35 392</u> 25 235	<u>35 392</u> 25 235	<u>33 442</u> 25 235
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 123</u> 23 263	<u>30 211</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>34 356</u> 24 215	<u>34 356</u> 24 215	<u>32 406</u> 24 215
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 501	<u>30 462</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>32 657</u> 24 463
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 610</u> 23 743	<u>30 718</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>32 913</u> 24 715
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 118</u> 24 243	<u>31 247</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>35 392</u> 25 235	<u>35 392</u> 25 235	<u>33 442</u> 25 235
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 380</u> 24 501	<u>31 520</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>33 714</u> 25 503
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 364</u> 23 501	<u>30 462</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>34 608</u> 24 463	<u>32 657</u> 24 463
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 610</u> 23 743	<u>30 718</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>34 864</u> 24 715	<u>32 913</u> 24 715
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 861</u> 23 990	<u>30 980</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>35 125</u> 24 972	<u>33 175</u> 24 972
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 380</u> 24 501	<u>31 520</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>33 714</u> 25 503
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 648</u> 24 764	<u>31 798</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>35 944</u> 25 778	<u>35 944</u> 25 778	<u>33 993</u> 25 778
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 380</u> 24 501	<u>31 520</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>35 665</u> 25 503	<u>33 714</u> 25 503
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 648</u> 24 764	<u>31 798</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>35 944</u> 25 778	<u>35 944</u> 25 778	<u>33 993</u> 25 778

					-	-	-	-	-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 392</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>35 002</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 356</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>33 966</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215	<u>35 429</u> 24 215
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 217</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 864</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>34 474</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 392</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>35 002</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235	<u>36 465</u> 25 235
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 665</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 275</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>34 217</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463	<u>35 680</u> 24 463
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 864</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>34 474</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715	<u>35 937</u> 24 715
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 125</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>34 735</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972	<u>36 198</u> 24 972
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 665</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 275</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 944</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>35 554</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 665</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>35 275</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503	<u>36 738</u> 25 503
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 944</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>35 554</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778	<u>37 017</u> 25 778

						-	-	-	-	-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 921</u> 25 033	<u>32 083</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>36 228</u> 26 058	<u>36 228</u> 26 058	<u>34 278</u> 26 058
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 201</u> 25 308	<u>32 374</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>34 569</u> 26 344
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 778</u> 25 877	<u>32 976</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>37 121</u> 26 936	<u>37 121</u> 26 936	<u>35 170</u> 26 936
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 005</u> 24 575	<u>32 406</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>37 770</u> 25 415	<u>37 770</u> 25 415	<u>35 381</u> 25 415
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 708</u> 24 824	<u>31 691</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>35 837</u> 25 672	<u>35 837</u> 25 672	<u>33 886</u> 25 672
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 228</u> 25 336	<u>32 229</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>36 374</u> 26 202	<u>36 374</u> 26 202	<u>34 424</u> 26 202
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 496</u> 25 599	<u>32 506</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>36 652</u> 26 474	<u>36 652</u> 26 474	<u>34 701</u> 26 474
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 708</u> 24 824	<u>31 691</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>35 837</u> 25 672	<u>35 837</u> 25 672	<u>33 886</u> 25 672
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 965</u> 25 077	<u>31 957</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>36 103</u> 25 934	<u>36 103</u> 25 934	<u>34 152</u> 25 934
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 496</u> 25 599	<u>32 506</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>36 652</u> 26 474	<u>36 652</u> 26 474	<u>34 701</u> 26 474
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 770</u> 25 869	<u>32 790</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>36 935</u> 26 753	<u>36 935</u> 26 753	<u>34 984</u> 26 753
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 770</u> 25 869	<u>32 790</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>36 935</u> 26 753	<u>36 935</u> 26 753	<u>34 984</u> 26 753

					-	-	-	-	-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 228</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>35 838</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058	<u>37 301</u> 26 058
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 519</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>36 129</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344	<u>37 592</u> 26 344
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 121</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>36 731</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936	<u>38 194</u> 26 936
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 770</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>37 292</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 837</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>35 446</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 374</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>35 984</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202	<u>37 447</u> 26 202
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 652</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>36 262</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 837</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>35 446</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 103</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>35 713</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934	<u>37 176</u> 25 934
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 652</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>36 262</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474	<u>37 725</u> 26 474
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 935</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>36 545</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 935</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>36 545</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753	<u>38 008</u> 26 753

						-	-	-	-	-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 050</u> 26 144	<u>33 079</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>37 224</u> 27 038	<u>37 224</u> 27 038	<u>35 273</u> 27 038
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 627</u> 26 712	<u>33 676</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>37 821</u> 27 626	<u>37 821</u> 27 626	<u>35 870</u> 27 626
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 925</u> 27 006	<u>33 984</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>38 130</u> 27 929	<u>38 130</u> 27 929	<u>36 179</u> 27 929
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 005</u> 24 575	<u>32 406</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>37 770</u> 25 415	<u>37 770</u> 25 415	<u>35 381</u> 25 415
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 305</u> 26 840	<u>35 830</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>41 194</u> 28 785	<u>41 194</u> 28 785	<u>38 804</u> 28 785
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 032</u> 27 111	<u>35 150</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>39 295</u> 29 076	<u>39 295</u> 29 076	<u>37 344</u> 29 076
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 600</u> 27 670	<u>35 759</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>39 904</u> 29 676	<u>39 904</u> 29 676	<u>37 953</u> 29 676
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 893</u> 27 958	<u>36 073</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>40 218</u> 29 985	<u>40 218</u> 29 985	<u>38 267</u> 29 985
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 032</u> 27 111	<u>35 150</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>39 295</u> 29 076	<u>39 295</u> 29 076	<u>37 344</u> 29 076
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 313</u> 27 388	<u>35 451</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>39 596</u> 29 373	<u>39 596</u> 29 373	<u>37 646</u> 29 373
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 893</u> 27 958	<u>36 073</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>40 218</u> 29 985	<u>40 218</u> 29 985	<u>38 267</u> 29 985

					-	-	-	-	-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 224</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>36 834</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038	<u>38 297</u> 27 038
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 821</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>37 431</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626	<u>38 894</u> 27 626
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 130</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>37 739</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929	<u>39 202</u> 27 929
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 770</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>37 292</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415	<u>39 282</u> 25 415
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 194</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>40 716</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785	<u>42 706</u> 28 785
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 295</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>38 905</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 904</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>39 514</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676	<u>40 977</u> 29 676
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 218</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>39 828</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 295</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>38 905</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076	<u>40 368</u> 29 076
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 596</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>39 206</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373	<u>40 669</u> 29 373
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 218</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>39 828</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985	<u>41 291</u> 29 985

						-	-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 192</u> 28 253	<u>36 393</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300	<u>38 588</u> 30 300
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 192</u> 28 253	<u>36 393</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300	<u>38 588</u> 30 300
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 497</u> 28 553	<u>36 721</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>40 866</u> 30 623	<u>40 866</u> 30 623	<u>38 915</u> 30 623
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 128</u> 29 174	<u>37 397</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>41 543</u> 31 288	<u>41 543</u> 31 288	<u>39 592</u> 31 288
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 454</u> 29 494	<u>37 747</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>41 892</u> 31 632	<u>41 892</u> 31 632	<u>39 941</u> 31 632
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 245</u> 26 781	<u>36 999</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>42 364</u> 29 937	<u>42 364</u> 29 937	<u>39 974</u> 29 937
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 971</u> 27 051	<u>36 331</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>40 477</u> 30 239	<u>40 477</u> 30 239	<u>38 526</u> 30 239
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 538</u> 27 609	<u>36 965</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>41 110</u> 30 863	<u>41 110</u> 30 863	<u>39 159</u> 30 863
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>30 830</u> 27 897	<u>37 291</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>41 437</u> 31 184	<u>41 437</u> 31 184	<u>39 486</u> 31 184
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 971</u> 27 051	<u>36 331</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>40 477</u> 30 239	<u>40 477</u> 30 239	<u>38 526</u> 30 239
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 252</u> 27 327	<u>36 645</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>40 790</u> 30 548	<u>40 790</u> 30 548	<u>38 839</u> 30 548
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>30 830</u> 27 897	<u>37 291</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>41 437</u> 31 184	<u>41 437</u> 31 184	<u>39 486</u> 31 184

					-	-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 539</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>40 149</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 539</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>40 149</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300	<u>41 612</u> 30 300
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 866</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>40 476</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623	<u>41 939</u> 30 623
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 543</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>41 152</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288	<u>42 615</u> 31 288
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 892</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>41 502</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632	<u>42 965</u> 31 632
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 364</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>41 886</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937	<u>43 876</u> 29 937
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 477</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>40 086</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 110</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>40 720</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863	<u>42 183</u> 30 863
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 437</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>41 046</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 477</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>40 086</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239	<u>41 549</u> 30 239
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 790</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>40 400</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548	<u>41 863</u> 30 548
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 437</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>41 046</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184	<u>42 509</u> 31 184

						-	-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 129</u> 28 190	<u>37 625</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>41 770</u> 31 512	<u>41 770</u> 31 512	<u>39 819</u> 31 512
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 129</u> 28 190	<u>37 625</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>41 770</u> 31 512	<u>41 770</u> 31 512	<u>39 819</u> 31 512
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 433</u> 28 490	<u>37 965</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>42 111</u> 31 848	<u>42 111</u> 31 848	<u>40 160</u> 31 848
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 063</u> 29 110	<u>38 669</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>42 814</u> 32 540	<u>42 814</u> 32 540	<u>40 863</u> 32 540
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 388</u> 29 430	<u>39 032</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>43 177</u> 32 897	<u>43 177</u> 32 897	<u>41 227</u> 32 897
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>31 312</u> 27 831	<u>37 912</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>43 276</u> 30 835	<u>43 276</u> 30 835	<u>40 887</u> 30 835
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>31 049</u> 28 112	<u>37 253</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146	<u>39 447</u> 31 146
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>31 638</u> 28 691	<u>37 905</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>42 051</u> 31 788	<u>42 051</u> 31 788	<u>40 100</u> 31 788
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 941</u> 28 990	<u>38 242</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>42 387</u> 32 120	<u>42 387</u> 32 120	<u>40 436</u> 32 120
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>31 049</u> 28 112	<u>37 253</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146	<u>41 398</u> 31 146	<u>39 447</u> 31 146
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>31 340</u> 28 399	<u>37 576</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>41 721</u> 31 464	<u>41 721</u> 31 464	<u>39 770</u> 31 464
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 941</u> 28 990	<u>38 242</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>42 387</u> 32 120	<u>42 387</u> 32 120	<u>40 436</u> 32 120

					-	-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>41 380</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>41 380</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512	<u>42 843</u> 31 512
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 111</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>41 721</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848	<u>43 184</u> 31 848
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 814</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>42 424</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540	<u>43 887</u> 32 540
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 177</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>42 787</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897	<u>44 250</u> 32 897
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 276</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>42 798</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835	<u>44 788</u> 30 835
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 398</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>41 008</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 051</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>41 661</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788	<u>43 124</u> 31 788
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>41 997</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 398</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>41 008</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146	<u>42 471</u> 31 146
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>41 721</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>41 331</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464	<u>42 794</u> 31 464
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 387</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>41 997</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120	<u>43 460</u> 32 120

						-	-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 295	<u>38 585</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>40 780</u> 32 458
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 295	<u>38 585</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>40 780</u> 32 458
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>32 568</u> 29 607	<u>38 936</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>43 081</u> 32 803	<u>43 081</u> 32 803	<u>41 131</u> 32 803
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>33 222</u> 30 251	<u>39 661</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>43 806</u> 33 516	<u>43 806</u> 33 516	<u>41 855</u> 33 516
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>33 560</u> 30 583	<u>40 035</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>44 180</u> 33 884	<u>44 180</u> 33 884	<u>42 229</u> 33 884
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>32 423</u> 28 924	<u>38 852</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>44 216</u> 31 760	<u>44 216</u> 31 760	<u>41 827</u> 31 760
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>32 171</u> 29 216	<u>38 202</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>42 348</u> 32 081	<u>42 348</u> 32 081	<u>40 397</u> 32 081
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>32 783</u> 29 819	<u>38 874</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>43 020</u> 32 742	<u>43 020</u> 32 742	<u>41 069</u> 32 742
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>33 098</u> 30 129	<u>39 221</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>43 366</u> 33 083	<u>43 366</u> 33 083	<u>41 415</u> 33 083
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>32 171</u> 29 216	<u>38 202</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>42 348</u> 32 081	<u>42 348</u> 32 081	<u>40 397</u> 32 081
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>32 474</u> 29 514	<u>38 535</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>42 680</u> 32 408	<u>42 680</u> 32 408	<u>40 729</u> 32 408
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>33 098</u> 30 129	<u>39 221</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>43 366</u> 33 083	<u>43 366</u> 33 083	<u>41 415</u> 33 083

					-	-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>42 731</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>42 340</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>42 731</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>42 340</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458	<u>43 803</u> 32 458
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 081</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>42 691</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803	<u>44 154</u> 32 803
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>43 806</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>43 416</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516	<u>44 879</u> 33 516
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 180</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>43 790</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884	<u>45 253</u> 33 884
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 216</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>43 738</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760	<u>45 728</u> 31 760
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>42 348</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>41 957</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>43 020</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>42 629</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742	<u>44 092</u> 32 742
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>43 366</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>42 976</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>42 348</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>41 957</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081	<u>43 420</u> 32 081
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>42 680</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>42 290</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408	<u>43 753</u> 32 408
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>43 366</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>42 976</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083	<u>44 439</u> 33 083

					-	-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>43 720</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>43 330</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>43 720</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>43 330</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431	<u>44 793</u> 33 431
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>44 081</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787	<u>43 691</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787	<u>45 154</u> 33 787
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>44 828</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522	<u>44 437</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522	<u>45 900</u> 34 522
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>45 213</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901	<u>44 823</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901	<u>46 286</u> 34 901

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 175</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987	<u>26 697</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987	<u>28 687</u> 14 987
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 480</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287	<u>27 002</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287	<u>28 991</u> 15 287
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 790</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593	<u>27 312</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593	<u>29 302</u> 15 593
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 048</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846	<u>27 570</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846	<u>29 560</u> 15 846
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 893</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678	<u>28 415</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678	<u>30 405</u> 16 678

					-	-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 291</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054	<u>29 813</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054	<u>31 803</u> 18 054
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 208</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957	<u>30 730</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957	<u>32 720</u> 18 957
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 171</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904	<u>31 693</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904	<u>33 683</u> 19 904
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 182</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900	<u>32 704</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900	<u>34 694</u> 20 900
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>34 244</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945	<u>33 766</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945	<u>35 756</u> 21 945
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 359</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042	<u>34 881</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042	<u>36 870</u> 23 042
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 327</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137	<u>26 849</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137	<u>28 839</u> 15 137
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 635</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440	<u>27 157</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440	<u>29 147</u> 15 440
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 949</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748	<u>27 471</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748	<u>29 460</u> 15 748
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 209</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005	<u>27 731</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005	<u>29 721</u> 16 005
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 063</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845	<u>28 585</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845	<u>30 574</u> 16 845
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 474</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234	<u>29 996</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234	<u>31 986</u> 18 234

						-	-	-	-	-	-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>21 840</u> 18 508	<u>26 036</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>31 401</u> 19 146	<u>31 401</u> 19 146	<u>29 011</u> 19 146
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>22 780</u> 19 433	<u>27 009</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>32 373</u> 20 103	<u>32 373</u> 20 103	<u>29 984</u> 20 103
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>23 767</u> 20 405	<u>28 030</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>33 394</u> 21 109	<u>33 394</u> 21 109	<u>31 005</u> 21 109
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>24 804</u> 21 425	<u>29 102</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>34 467</u> 22 164	<u>34 467</u> 22 164	<u>32 077</u> 22 164
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>25 892</u> 22 496	<u>30 228</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>35 593</u> 23 272	<u>35 593</u> 23 272	<u>33 203</u> 23 272

212-103.

						-	-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			

					-	-	-	-	-	-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 401</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>30 923</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146	<u>32 912</u> 19 146
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 373</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>31 895</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103	<u>33 885</u> 20 103
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 394</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>32 917</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109	<u>34 906</u> 21 109
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>34 467</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>33 989</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164	<u>35 979</u> 22 164
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 593</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>35 115</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272	<u>37 105</u> 23 272

					-	-	-	-	-	-
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>678</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

212-3.
212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

212-4.
212-401.

						-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>20 395</u> 17 335	<u>20 667</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>29 172</u> 17 933	<u>29 172</u> 17 933	<u>26 981</u> 17 933
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>21 452</u> 18 375	<u>21 760</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>30 265</u> 19 009	<u>30 265</u> 19 009	<u>28 075</u> 19 009
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 572</u> 19 477	<u>22 919</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>31 424</u> 20 149	<u>31 424</u> 20 149	<u>29 233</u> 20 149
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 759</u> 20 646	<u>24 147</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>32 652</u> 21 358	<u>32 652</u> 21 358	<u>30 462</u> 21 358
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>25 018</u> 21 885	<u>25 449</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>33 954</u> 22 639	<u>33 954</u> 22 639	<u>31 764</u> 22 639
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 352</u> 23 198	<u>26 829</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>35 334</u> 23 998	<u>35 334</u> 23 998	<u>33 144</u> 23 998

					-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>29 172</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>28 734</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933	<u>30 558</u> 17 933
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>30 265</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>29 827</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009	<u>31 651</u> 19 009
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 424</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>30 986</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149	<u>32 810</u> 20 149
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 652</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>32 214</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358	<u>34 038</u> 21 358
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 954</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>33 516</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639	<u>35 340</u> 22 639
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>35 334</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>34 896</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998	<u>36 720</u> 23 998

						-	-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>27 766</u> 24 590	<u>28 292</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>36 797</u> 25 438	<u>36 797</u> 25 438	<u>34 607</u> 25 438
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 265</u> 26 065	<u>29 843</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>38 348</u> 26 964	<u>38 348</u> 26 964	<u>36 157</u> 26 964
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 854</u> 27 629	<u>31 487</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>39 992</u> 28 582	<u>39 992</u> 28 582	<u>37 801</u> 28 582
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 538</u> 29 287	<u>33 229</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>41 734</u> 30 297	<u>41 734</u> 30 297	<u>39 543</u> 30 297
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 440</u> 23 186	<u>29 171</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>33 291</u> 23 847	<u>33 540</u> 23 847	<u>31 954</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>27 618</u> 24 345	<u>33 085</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>37 205</u> 27 685	<u>37 455</u> 27 685	<u>35 868</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>28 855</u> 25 562	<u>33 923</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>38 043</u> 28 506	<u>38 292</u> 28 506	<u>36 706</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 153</u> 26 840	<u>35 320</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>39 440</u> 29 875	<u>39 689</u> 29 875	<u>38 103</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>31 234</u> 27 904	<u>36 162</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>40 282</u> 30 701	<u>40 531</u> 30 701	<u>38 945</u> 30 701
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 808</u> 30 437						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 754</u> 31 369						
212-401-0300	28013-98 -	3									

					-	-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 797</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>36 359</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438	<u>38 183</u> 25 438
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 348</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>37 910</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964	<u>39 734</u> 26 964
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 992</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>39 553</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582	<u>41 377</u> 28 582
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 734</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>41 296</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297	<u>43 120</u> 30 297
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>32 959</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 778</u> 23 847	<u>32 851</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>36 873</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>40 693</u> 27 685	<u>36 766</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>37 711</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>41 530</u> 28 506	<u>37 603</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>39 108</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 927</u> 29 875	<u>39 000</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>39 950</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 769</u> 30 701	<u>39 842</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701
212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	28013-98 -	3								

						-	-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>19 594</u> 16 447	<u>21 623</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>25 743</u> 16 447	<u>25 992</u> 16 447	<u>24 406</u> 16 447

212-402.

						-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 307</u> 23 781	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 325</u> 22 814	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 589</u> 21 106	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 458</u> 20 977	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 422</u> 23 555	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 879</u> 36 413	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 539</u> 33 513	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847

8.04-08-2023

104

				,	-	-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>25 411</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>29 230</u> 16 447	<u>25 303</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

						-	-	-	-	-	-
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

						-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										

					-	-	-	-	-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 222</u> 19 934	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 270</u> 19 934
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 222</u> 19 934	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 270</u> 19 934
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 040</u> 19 708	<u>21 991</u> 19 708	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 040</u> 19 708
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 040</u> 19 708	<u>21 991</u> 19 708	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 040</u> 19 708
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 820</u> 23 414	<u>27 648</u> 25 313	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 772</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 820</u> 23 414	<u>27 648</u> 25 313	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 772</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 051</u> 23 640	<u>28 107</u> 25 765	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 002</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 051</u> 23 640	<u>28 107</u> 25 765	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 002</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 294</u> 23 879	<u>28 372</u> 26 025	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 236</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 294</u> 23 879	<u>28 372</u> 26 025	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 236</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 902</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 394</u> 20 396	<u>22 297</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396

						-	-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 813</u> 19 853	<u>21 913</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>21 844</u> 19 613	<u>22 242</u> 19 613	<u>21 774</u> 19 613
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 547</u> 16 651	<u>18 686</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>18 617</u> 16 450	<u>19 016</u> 16 450	<u>18 547</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 871</u> 19 123	<u>20 472</u> 19 123	<u>21 360</u> 19 123	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 360</u> 19 123	<u>21 012</u> 19 123
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 686</u> 18 941	<u>20 287</u> 18 941	<u>21 175</u> 18 941	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 175</u> 18 941	<u>20 827</u> 18 941
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 123</u> 24 078	<u>26 171</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>26 101</u> 23 787	<u>26 500</u> 23 787	<u>26 032</u> 23 787
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 860</u> 18 919	<u>20 972</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>20 903</u> 18 691	<u>21 301</u> 18 691	<u>20 833</u> 18 691

212-502.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 104</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 595</u> 19 613	<u>21 498</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613
212-501-0304	, II		1	1000	<u>18 877</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 368</u> 16 450	<u>18 271</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 360</u> 19 123	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 208</u> 18 950	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 267</u> 18 950
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 175</u> 18 941	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 024</u> 18 769	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 083</u> 18 769
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 361</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 852</u> 23 787	<u>25 755</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 163</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 654</u> 18 691	<u>20 557</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 658</u> 21 606	<u>23 530</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 831</u> 21 606
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 658</u> 21 606	<u>23 530</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 831</u> 21 606

212-503.

-

						-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 477</u> 31 186	<u>32 727</u> 31 186	<u>33 615</u> 31 186	<u>31 080</u> 28 570	<u>31 080</u> 28 570	<u>33 615</u> 31 186	<u>33 268</u> 31 186
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 404</u> 29 146	<u>30 654</u> 29 146	<u>31 542</u> 29 146	<u>29 173</u> 26 701	<u>29 173</u> 26 701	<u>31 542</u> 29 146	<u>31 195</u> 29 146
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 265</u> 28 025	<u>29 515</u> 28 025	<u>30 403</u> 28 025	<u>28 126</u> 25 674	<u>28 126</u> 25 674	<u>30 403</u> 28 025	<u>30 056</u> 28 025

212-6.**212-601.**

,

-

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 080</u> 28 570	<u>33 615</u> 31 186	<u>31 080</u> 28 570	<u>31 031</u> 28 570	<u>31 080</u> 28 570	<u>31 080</u> 28 570
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 173</u> 26 701	<u>31 542</u> 29 146	<u>29 173</u> 26 701	<u>29 125</u> 26 701	<u>29 173</u> 26 701	<u>29 173</u> 26 701
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 126</u> 25 674	<u>30 403</u> 28 025	<u>28 126</u> 25 674	<u>28 077</u> 25 674	<u>28 126</u> 25 674	<u>28 126</u> 25 674

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006											
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-											
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\ 605}{17\ 294}$							

213.**213-1.****213-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{75\ 593}{69\ 643}$							
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{77\ 435}{71\ 429}$							
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{79\ 645}{73\ 571}$							
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{82\ 039}{75\ 893}$							

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006									
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						

						-	-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>43 939</u> 34 602						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 473</u> 56 250	<u>69 373</u> 56 250	<u>66 729</u> 61 932	<u>68 457</u> 63 607	<u>63 117</u> 56 250	<u>75 096</u> 56 250	<u>68 457</u> 63 607
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>53 743</u> 44 214						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>95 098</u> 83 036	<u>96 997</u> 83 036	<u>94 353</u> 88 718	<u>96 081</u> 90 393	<u>90 741</u> 83 036	<u>102 720</u> 83 036	<u>96 081</u> 90 393
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>97 860</u> 85 714	<u>99 759</u> 85 714	<u>97 116</u> 91 396	<u>98 844</u> 93 072	<u>93 503</u> 85 714	<u>105 483</u> 85 714	<u>98 844</u> 93 072
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>106 147</u> 93 750	<u>108 046</u> 93 750	<u>105 403</u> 99 432	<u>107 131</u> 101 107	<u>101 790</u> 93 750	<u>113 770</u> 93 750	<u>107 131</u> 101 107
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 910</u> 96 429	<u>110 809</u> 96 429	<u>108 165</u> 102 111	<u>109 893</u> 103 786	<u>104 553</u> 96 429	<u>116 533</u> 96 429	<u>109 893</u> 103 786
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 751</u> 98 214	<u>112 650</u> 98 214	<u>110 007</u> 103 896	<u>111 735</u> 105 572	<u>106 394</u> 98 214	<u>118 374</u> 98 214	<u>111 735</u> 105 572
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>86 127</u> 75 963				<u>79 906</u> 73 923		
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									

					-	-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>66 485</u> 61 696	<u>76 486</u> 62 650	<u>67 470</u> 62 650	<u>60 869</u> 56 250	<u>69 934</u> 65 039	<u>80 744</u> 65 039
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>94 110</u> 88 482	<u>104 110</u> 89 436	<u>95 094</u> 89 436	<u>88 493</u> 83 036	<u>97 558</u> 91 825	<u>108 368</u> 91 825
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>96 872</u> 91 160	<u>106 873</u> 92 115	<u>97 856</u> 92 115	<u>91 256</u> 85 714	<u>100 320</u> 94 504	<u>111 130</u> 94 504
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>105 159</u> 99 196	<u>115 160</u> 100 150	<u>106 144</u> 100 150	<u>99 543</u> 93 750	<u>108 608</u> 102 539	<u>119 418</u> 102 539
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>107 922</u> 101 874	<u>117 922</u> 102 829	<u>108 906</u> 102 829	<u>102 305</u> 96 429	<u>111 370</u> 105 218	<u>122 180</u> 105 218
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>109 763</u> 103 660	<u>119 764</u> 104 615	<u>110 748</u> 104 615	<u>104 147</u> 98 214	<u>113 212</u> 107 004	<u>124 022</u> 107 004
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>78 817</u> 73 353		
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								

					,	-	-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>61 545</u> 48 369						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>68 947</u> 55 625						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>93 265</u> 79 466						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>101 370</u> 87 412						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>107 611</u> 93 531						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>56 908</u> 46 564						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>101 464</u> 88 393	<u>103 532</u> 88 393	<u>100 653</u> 94 580	<u>102 534</u> 96 404	<u>96 719</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>102 534</u> 96 404
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>85 126</u> 74 229						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>95 247</u> 84 151						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>101 255</u> 90 041						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>148 425</u> 133 929	<u>150 493</u> 133 929	<u>147 614</u> 140 116	<u>149 495</u> 141 940	<u>143 680</u> 133 929	<u>156 725</u> 133 929	<u>149 495</u> 141 940

					-	-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>100 388</u> 94 323	<u>111 277</u> 95 362	<u>101 460</u> 95 362	<u>94 272</u> 88 393	<u>104 143</u> 97 964	<u>115 913</u> 97 964
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>147 349</u> 139 858	<u>158 238</u> 140 898	<u>148 421</u> 140 898	<u>141 233</u> 133 929	<u>151 104</u> 143 499	<u>162 874</u> 143 499

						-	-	-	-	-	-
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>155 791</u> 141 071	<u>157 859</u> 141 071	<u>154 980</u> 147 259	<u>156 862</u> 149 083	<u>151 047</u> 141 071	<u>164 091</u> 141 071	<u>156 862</u> 149 083
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>165 920</u> 150 893	<u>167 988</u> 150 893	<u>165 109</u> 157 080	<u>166 991</u> 158 904	<u>161 176</u> 150 893	<u>174 220</u> 150 893	<u>166 991</u> 158 904
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>170 524</u> 155 357	<u>172 592</u> 155 357	<u>169 713</u> 161 544	<u>171 595</u> 163 369	<u>165 780</u> 155 357	<u>178 824</u> 155 357	<u>171 595</u> 163 369
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>175 128</u> 159 821	<u>177 196</u> 159 821	<u>174 317</u> 166 009	<u>176 199</u> 167 833	<u>170 384</u> 159 821	<u>183 428</u> 159 821	<u>176 199</u> 167 833

213-102.

						-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>78 966</u> 70 089	<u>80 154</u> 70 089	<u>92 046</u> 85 076	<u>88 762</u> 81 892	<u>86 312</u> 70 089	<u>86 441</u> 70 089	<u>84 461</u> 70 089
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>80 808</u> 71 875	<u>81 996</u> 71 875	<u>93 888</u> 86 862	<u>90 604</u> 83 678	<u>88 154</u> 71 875	<u>88 282</u> 71 875	<u>86 302</u> 71 875
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>81 728</u> 72 768	<u>82 916</u> 72 768	<u>94 808</u> 87 755	<u>91 524</u> 84 571	<u>89 074</u> 72 768	<u>89 203</u> 72 768	<u>87 223</u> 72 768
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>83 980</u> 74 951	<u>85 168</u> 74 951	<u>97 060</u> 89 938	<u>93 776</u> 86 754	<u>91 326</u> 74 951	<u>91 455</u> 74 951	<u>89 474</u> 74 951
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									

					-	-	-	-	-	-
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>154 715</u> 147 001	<u>165 605</u> 148 041	<u>155 787</u> 148 041	<u>148 600</u> 141 071	<u>158 470</u> 150 642	<u>170 241</u> 150 642
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>164 844</u> 156 823	<u>175 733</u> 157 862	<u>165 916</u> 157 862	<u>158 728</u> 150 893	<u>168 599</u> 160 464	<u>180 370</u> 160 464
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>169 448</u> 161 287	<u>180 337</u> 162 326	<u>170 520</u> 162 326	<u>163 332</u> 155 357	<u>173 203</u> 164 928	<u>184 974</u> 164 928
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>174 052</u> 165 751	<u>184 941</u> 166 791	<u>175 124</u> 166 791	<u>167 936</u> 159 821	<u>177 807</u> 169 392	<u>189 578</u> 169 392

					-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>85 368</u> 78 601	<u>100 591</u> 80 191	<u>87 007</u> 80 191	<u>86 540</u> 70 089	<u>91 392</u> 84 442	<u>107 678</u> 84 442
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>87 209</u> 80 386	<u>102 432</u> 81 976	<u>88 849</u> 81 976	<u>88 381</u> 71 875	<u>93 233</u> 86 228	<u>109 520</u> 86 228
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>88 130</u> 81 279	<u>103 353</u> 82 869	<u>89 770</u> 82 869	<u>89 302</u> 72 768	<u>94 154</u> 87 121	<u>110 441</u> 87 121
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>90 381</u> 83 462	<u>105 605</u> 85 052	<u>92 021</u> 85 052	<u>91 554</u> 74 951	<u>96 406</u> 89 304	<u>112 692</u> 89 304
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								

						-	-	-	-	-	-
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>100 409</u> 90 882						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>103 221</u> 93 608						
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>106 117</u> 96 417						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>109 100</u> 99 309						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>112 173</u> 102 288						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>115 338</u> 105 357	<u>116 526</u> 105 357	<u>128 418</u> 120 344	<u>125 134</u> 117 160	<u>122 684</u> 105 357	<u>122 812</u> 105 357	<u>120 832</u> 105 357
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>118 597</u> 108 518						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>121 955</u> 111 773						

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085

					-	-	-	-	-	-
213-102-0301	125	1000 .	1	4800						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800						
213-102-0303	175	1000 .	1	4800						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>121 739</u> 113 869	<u>136 963</u> 115 459	<u>123 379</u> 115 459	<u>122 912</u> 105 357	<u>127 764</u> 119 710	<u>144 050</u> 119 710
213-102-0307	175	1000 .	1	4800						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800						

					,	.
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725	
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725	

213-3. , ,
213-301.

					,	.	-	-	-	-	-	.
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>27 308</u> 25 446	<u>27 147</u> 24 911	<u>28 297</u> 26 666	<u>27 900</u> 26 281	<u>28 286</u> 24 911	<u>28 310</u> 24 911	<u>27 943</u> 24 911	
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 574</u> 25 446	<u>27 511</u> 24 911	<u>28 949</u> 27 105	<u>28 452</u> 26 623	<u>28 935</u> 24 911	<u>28 964</u> 24 911	<u>28 506</u> 24 911	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>27 423</u> 25 446	<u>27 304</u> 24 911	<u>29 289</u> 27 544	<u>28 693</u> 26 966	<u>28 566</u> 24 911	<u>28 593</u> 24 911	<u>28 187</u> 24 911	
213-301-0200	21520-89	3										

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3								
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>28 167</u> 24 911	<u>31 529</u> 24 911	<u>27 701</u> 26 088	<u>28 328</u> 24 911	<u>28 212</u> 26 583	<u>31 225</u> 26 583
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 786</u> 24 911	<u>32 988</u> 24 911	<u>28 204</u> 26 382	<u>28 987</u> 24 911	<u>28 842</u> 27 001	<u>32 609</u> 27 001
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>28 434</u> 24 911	<u>32 160</u> 24 911	<u>28 394</u> 26 676	<u>28 613</u> 24 911	<u>29 161</u> 27 419	<u>32 499</u> 27 419
213-301-0200	21520-89	3								

					-	-	-	-	-	-
213-305-0103	188 , ' 75 390 190	.	2	9						
213-305-0104	188 , ' 100 390 190	.	2	9	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>404</u> 344	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>415</u> 344
213-305-0107	188 , ' 100 390 190	.	1	12						

					-	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>77 198</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>82 950</u> 69 444	<u>77 344</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444

					-	-	-	-	-	-
213-307-0102		3	1	2400	<u>87 317</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>93 070</u> 79 365	<u>87 464</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365

					-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>8 488</u> 8 135	<u>9 147</u> 8 211	<u>8 564</u> 8 211	<u>8 490</u> 7 730	<u>8 769</u> 8 413	<u>9 478</u> 8 413

					-	-	-	-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>178 247</u> 168 953					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>211 529</u> 200 039					
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>296 370</u> 286 934							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>268 519</u> 258 191							
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>267 869</u> 257 554							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>324 742</u> 313 839							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>342 573</u> 331 320							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>193 681</u> 186 440							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250								
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 144</u> 208 584							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>235 593</u> 229 370							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>281 918</u> 274 446							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>380 027</u> 369 554							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>388 408</u> 377 771							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>440 979</u> 428 890							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>449 361</u> 437 107							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>535 076</u> 520 494							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>605 284</u> 588 410							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>612 064</u> 595 057							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>372 505</u> 362 544							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>471 121</u> 458 619							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>595 884</u> 580 434							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>691 007</u> 673 246							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>658 341</u> 641 221							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>685 972</u> 669 257							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>623 988</u> 607 987							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>721 946</u> 703 578							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>503 663</u> 490 523							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>685 507</u> 666 719							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>875 053</u> 851 496							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>888 361</u> 865 394							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 089 577</u> 1 061 652							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>803 679</u> 782 372							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 016 481</u> 989 989							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 117 188</u> 1 088 722							
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>925 136</u> 901 407							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 216 995</u> 1 186 004							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 050 867</u> 1 024 673							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 178 289</u> 1 148 058							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>952 624</u> 928 356							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 243 374</u> 1 211 866							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>247 731</u> 234 569	<u>252 553</u> 245 653	<u>250 170</u> 243 298	<u>257 928</u> 242 040	<u>252 078</u> 245 184	<u>263 072</u> 245 184
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>145 358</u> 138 393	<u>147 830</u> 144 075	<u>146 609</u> 142 868	<u>150 586</u> 142 223	<u>147 587</u> 143 835	<u>153 223</u> 143 835
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 505</u> 63 412	<u>67 592</u> 65 910	<u>67 055</u> 65 380	<u>68 803</u> 65 096	<u>67 485</u> 65 805	<u>69 962</u> 65 805
225-204-0602	2	.	1	675	<u>54 080</u> 51 495	<u>54 997</u> 53 602	<u>54 544</u> 53 154	<u>56 019</u> 52 915	<u>54 907</u> 53 513	<u>56 997</u> 53 513
225-204-0603	3	.	1	550	<u>48 156</u> 46 001	<u>48 903</u> 47 718	<u>48 534</u> 47 353	<u>49 736</u> 47 158	<u>48 829</u> 47 645	<u>50 533</u> 47 645
225-204-0604	4	.	1	475	<u>42 381</u> 40 511	<u>43 027</u> 41 994	<u>42 708</u> 41 679	<u>43 746</u> 41 510	<u>42 963</u> 41 931	<u>44 434</u> 41 931
225-204-0605	5	.	1	400	<u>36 092</u> 34 512	<u>36 636</u> 35 761	<u>36 367</u> 35 496	<u>37 241</u> 35 354	<u>36 582</u> 35 709	<u>37 821</u> 35 709
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>38 183</u> 36 579	<u>38 727</u> 37 827	<u>38 458</u> 37 562	<u>39 332</u> 37 420	<u>38 673</u> 37 775	<u>39 912</u> 37 775
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>20 215</u> 19 112	<u>20 623</u> 20 048	<u>20 421</u> 19 849	<u>21 077</u> 19 743	<u>20 583</u> 20 009	<u>21 512</u> 20 009

					,	-	-	-	-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 759</u> 17 267						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>177 591</u> 172 692						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>290 250</u> 282 785						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>194 482</u> 188 886						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>337 124</u> 327 861						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>74 682</u> 72 630						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>69 380</u> 67 433						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>63 218</u> 61 391						
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>50 481</u> 49 207	<u>50 648</u> 49 207	<u>51 495</u> 49 207	<u>51 245</u> 49 207	<u>51 042</u> 49 207	<u>51 251</u> 50 094	<u>51 419</u> 50 259

					-	-	-	-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>51 255</u> 49 207	<u>51 934</u> 50 768	<u>51 598</u> 50 437	<u>52 691</u> 50 259	<u>51 867</u> 50 702	<u>53 416</u> 50 702

					,	.	-	-	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>38 168</u> 37 040	<u>38 335</u> 37 040	<u>39 182</u> 37 040	<u>38 932</u> 37 040	<u>38 729</u> 37 040	<u>38 939</u> 37 927	<u>39 106</u> 38 092

225-205.

					,	.	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0104	4	.	1	90	<u>3 837</u> 3 670	<u>3 867</u> 3 670	<u>4 098</u> 3 951	<u>4 038</u> 3 891	<u>4 019</u> 3 670	<u>3 974</u> 3 670	<u>3 938</u> 3 670
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 542</u> 4 313	<u>4 585</u> 4 313	<u>4 920</u> 4 718	<u>4 832</u> 4 632	<u>4 806</u> 4 313	<u>4 741</u> 4 313	<u>4 688</u> 4 313
225-205-0106	6	.	1	180	<u>5 270</u> 4 964	<u>5 330</u> 4 964	<u>5 793</u> 5 526	<u>5 672</u> 5 407	<u>5 635</u> 4 964	<u>5 545</u> 4 964	<u>5 472</u> 4 964

226.**226-1.****226-101.**

					,	.	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										

				,	-	-	-	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>38 942</u> 37 040	<u>39 621</u> 38 601	<u>39 285</u> 38 270	<u>40 378</u> 38 092	<u>39 554</u> 38 535	<u>41 103</u> 38 535

					-	-	-	-	-	
226-101-0100	350	19804-2012								

						-	-	-	-	-	-
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>15 050</u> 14 452	<u>15 154</u> 14 452	<u>15 954</u> 15 423	<u>15 745</u> 15 216	<u>15 681</u> 14 452	<u>15 525</u> 14 452	<u>15 399</u> 14 452
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>20 382</u> 19 720	<u>20 485</u> 19 720	<u>21 284</u> 20 690	<u>21 076</u> 20 484	<u>21 012</u> 19 720	<u>20 856</u> 19 720	<u>20 731</u> 19 720
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>20 392</u> 19 731	<u>20 495</u> 19 731	<u>21 293</u> 20 699	<u>21 085</u> 20 494	<u>21 020</u> 19 731	<u>20 865</u> 19 731	<u>20 740</u> 19 731
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>24 041</u> 23 338	<u>24 145</u> 23 338	<u>24 940</u> 24 303	<u>24 732</u> 24 098	<u>24 670</u> 23 338	<u>24 515</u> 23 338	<u>24 389</u> 23 338
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>27 143</u> 26 404	<u>27 247</u> 26 404	<u>28 041</u> 27 368	<u>27 833</u> 27 163	<u>27 771</u> 26 404	<u>27 616</u> 26 404	<u>27 491</u> 26 404
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>31 797</u> 31 003	<u>31 901</u> 31 003	<u>32 701</u> 31 974	<u>32 493</u> 31 767	<u>32 424</u> 31 003	<u>32 270</u> 31 003	<u>32 144</u> 31 003
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>36 013</u> 35 169	<u>36 116</u> 35 169	<u>36 915</u> 36 137	<u>36 707</u> 35 932	<u>36 639</u> 35 169	<u>36 485</u> 35 169	<u>36 360</u> 35 169

					-	-	-	-	-	-
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>15 529</u> 15 003	<u>16 425</u> 15 106	<u>15 634</u> 15 106	<u>15 531</u> 14 452	<u>15 913</u> 15 382	<u>16 876</u> 15 382
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>20 860</u> 20 271	<u>21 755</u> 20 374	<u>20 964</u> 20 374	<u>20 863</u> 19 720	<u>21 243</u> 20 649	<u>22 205</u> 20 649
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>20 869</u> 20 281	<u>21 762</u> 20 384	<u>20 973</u> 20 384	<u>20 872</u> 19 731	<u>21 251</u> 20 658	<u>22 211</u> 20 658
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>24 518</u> 23 886	<u>25 410</u> 23 989	<u>24 621</u> 23 989	<u>24 521</u> 23 338	<u>24 899</u> 24 263	<u>25 858</u> 24 263
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>27 619</u> 26 951	<u>28 510</u> 27 054	<u>27 723</u> 27 054	<u>27 622</u> 26 404	<u>27 999</u> 27 327	<u>28 957</u> 27 327
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>32 277</u> 31 554	<u>33 167</u> 31 657	<u>32 381</u> 31 657	<u>32 276</u> 31 003	<u>32 660</u> 31 933	<u>33 617</u> 31 933
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>36 491</u> 35 719	<u>37 381</u> 35 822	<u>36 595</u> 35 822	<u>36 491</u> 35 169	<u>36 873</u> 36 096	<u>37 829</u> 36 096

						-	-	-	-	-	-
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>17 556</u> 16 888						
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>18 939</u> 18 241						
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>25 675</u> 24 824	<u>25 810</u> 24 824	<u>26 861</u> 26 097	<u>26 587</u> 25 826	<u>26 496</u> 24 824	<u>26 294</u> 24 824	<u>26 130</u> 24 824
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>27 115</u> 26 244	<u>27 251</u> 26 244	<u>28 299</u> 27 515	<u>28 025</u> 27 245	<u>27 941</u> 26 244	<u>27 737</u> 26 244	<u>27 572</u> 26 244
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>28 654</u> 27 763						
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>45 337</u> 44 119						

					-	-	-	-	-	-
226-101-0200	400 19804-2012									
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400						
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404						
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>26 304</u> 25 547	<u>27 471</u> 25 682	<u>26 441</u> 25 682	<u>26 302</u> 24 824	<u>26 806</u> 26 043	<u>28 060</u> 26 043
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>27 743</u> 26 966	<u>28 915</u> 27 101	<u>27 879</u> 27 101	<u>27 746</u> 26 244	<u>28 244</u> 27 461	<u>29 505</u> 27 461
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7						
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5						

226-102.

						-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>541 042</u> 525 273						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>763 989</u> 746 330	<u>766 116</u> 746 330	<u>782 505</u> 766 219	<u>778 229</u> 761 994	<u>776 908</u> 746 330	<u>773 723</u> 746 330	<u>771 144</u> 746 330
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>601 048</u> 582 378						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>764 724</u> 744 181	<u>767 562</u> 744 181	<u>789 431</u> 770 720	<u>783 725</u> 765 082	<u>781 962</u> 744 181	<u>777 713</u> 744 181	<u>774 272</u> 744 181
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 205 757</u> 1 173 235	<u>1 210 266</u> 1 173 235	<u>1 244 999</u> 1 215 386	<u>1 235 936</u> 1 206 430	<u>1 233 136</u> 1 173 235	<u>1 226 387</u> 1 173 235	<u>1 220 922</u> 1 173 235
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 181 849</u> 1 146 444						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 570 408</u> 1 531 402	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 614 300</u> 1 578 549	<u>1 604 163</u> 1 568 531	<u>1 601 032</u> 1 531 402	<u>1 593 483</u> 1 531 402	<u>1 587 370</u> 1 531 402
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 198 938</u> 1 162 307						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 494 768</u> 1 455 174	<u>1 500 179</u> 1 455 174	<u>1 541 858</u> 1 505 755	<u>1 530 982</u> 1 495 009	<u>1 527 623</u> 1 455 174	<u>1 519 524</u> 1 455 174	<u>1 512 966</u> 1 455 174
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>571 670</u> 553 416	<u>574 508</u> 553 416	<u>596 377</u> 579 956	<u>590 671</u> 574 317	<u>588 908</u> 553 416	<u>584 659</u> 553 416	<u>581 218</u> 553 416
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>972 489</u> 943 853	<u>976 720</u> 943 853	<u>1 009 318</u> 983 412	<u>1 000 811</u> 975 007	<u>998 184</u> 943 853	<u>991 850</u> 943 853	<u>986 721</u> 943 853
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 030 617</u> 1 000 171	<u>1 035 125</u> 1 000 171	<u>1 069 859</u> 1 042 323	<u>1 060 795</u> 1 033 367	<u>1 057 996</u> 1 000 171	<u>1 051 247</u> 1 000 171	<u>1 045 782</u> 1 000 171

					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>773 808</u> 757 626	<u>792 150</u> 759 736	<u>775 944</u> 759 736	<u>773 852</u> 746 330	<u>781 653</u> 765 378	<u>801 379</u> 765 378
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>777 826</u> 759 253	<u>802 301</u> 762 069	<u>780 676</u> 762 069	<u>777 885</u> 744 181	<u>788 295</u> 769 597	<u>814 617</u> 769 597
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 226 567</u> 1 197 173	<u>1 265 439</u> 1 201 645	<u>1 231 093</u> 1 201 645	<u>1 226 660</u> 1 173 235	<u>1 243 193</u> 1 213 602	<u>1 284 999</u> 1 213 602
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 593 685</u> 1 558 177	<u>1 637 163</u> 1 563 179	<u>1 598 746</u> 1 563 179	<u>1 593 788</u> 1 531 402	<u>1 612 281</u> 1 576 553	<u>1 659 042</u> 1 576 553
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 519 741</u> 1 483 900	<u>1 566 387</u> 1 489 266	<u>1 525 171</u> 1 489 266	<u>1 519 852</u> 1 455 174	<u>1 539 692</u> 1 503 615	<u>1 589 859</u> 1 503 615
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>584 772</u> 568 488	<u>609 247</u> 571 304	<u>587 622</u> 571 304	<u>584 831</u> 553 416	<u>595 241</u> 578 833	<u>621 563</u> 578 833
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>992 019</u> 966 319	<u>1 028 501</u> 970 516	<u>996 267</u> 970 516	<u>992 106</u> 943 853	<u>1 007 623</u> 981 738	<u>1 046 859</u> 981 738
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 051 427</u> 1 024 110	<u>1 090 299</u> 1 028 582	<u>1 055 953</u> 1 028 582	<u>1 051 520</u> 1 000 171	<u>1 068 053</u> 1 040 539	<u>1 109 859</u> 1 040 539

						-	-	-	-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 142 490</u> 1 108 558	<u>1 147 533</u> 1 108 558	<u>1 186 383</u> 1 155 705	<u>1 176 245</u> 1 145 688	<u>1 173 114</u> 1 108 558	<u>1 165 565</u> 1 108 558	<u>1 159 452</u> 1 108 558
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 280 907</u> 1 245 334	<u>1 285 950</u> 1 245 334	<u>1 324 800</u> 1 292 481	<u>1 314 662</u> 1 282 464	<u>1 311 531</u> 1 245 334	<u>1 303 982</u> 1 245 334	<u>1 297 869</u> 1 245 334
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 143 117</u> 1 107 692	<u>1 148 527</u> 1 107 692	<u>1 190 207</u> 1 158 273	<u>1 179 331</u> 1 147 526	<u>1 175 971</u> 1 107 692	<u>1 167 872</u> 1 107 692	<u>1 161 314</u> 1 107 692
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 059 793</u> 1 028 078						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 236 701</u> 1 199 330						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>322 538</u> 312 164						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>186 868</u> 178 982	<u>188 271</u> 178 982	<u>199 076</u> 192 096	<u>196 257</u> 189 310	<u>195 386</u> 178 982	<u>193 286</u> 178 982	<u>191 586</u> 178 982
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>208 628</u> 198 463	<u>210 760</u> 198 463	<u>243 411</u> 198 463	<u>237 992</u> 198 463	<u>217 304</u> 198 463	<u>217 717</u> 198 463	<u>215 541</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>213 798</u> 205 593	<u>215 201</u> 205 593	<u>226 007</u> 218 707	<u>223 187</u> 215 920	<u>222 316</u> 205 593	<u>220 216</u> 205 593	<u>218 516</u> 205 593
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>279 062</u> 268 463	<u>280 866</u> 268 463	<u>294 759</u> 285 324	<u>291 134</u> 281 742	<u>290 014</u> 268 463	<u>287 314</u> 268 463	<u>285 128</u> 268 463
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>126 521</u> 121 848	<u>127 306</u> 121 848	<u>133 352</u> 129 186	<u>131 774</u> 127 627	<u>131 287</u> 121 848	<u>130 112</u> 121 848	<u>129 161</u> 121 848

					-	-	-	-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 165 767</u> 1 135 333	<u>1 209 246</u> 1 140 335	<u>1 170 829</u> 1 140 335	<u>1 165 870</u> 1 108 558	<u>1 184 363</u> 1 153 710	<u>1 231 124</u> 1 153 710
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 304 184</u> 1 272 109	<u>1 347 663</u> 1 277 111	<u>1 309 246</u> 1 277 111	<u>1 304 288</u> 1 245 334	<u>1 322 781</u> 1 290 485	<u>1 369 541</u> 1 290 485
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 168 089</u> 1 136 418	<u>1 214 735</u> 1 141 784	<u>1 173 519</u> 1 141 784	<u>1 168 200</u> 1 107 692	<u>1 188 040</u> 1 156 133	<u>1 238 207</u> 1 156 133
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>193 342</u> 186 430	<u>205 436</u> 187 821	<u>194 750</u> 187 821	<u>193 371</u> 178 982	<u>198 515</u> 191 541	<u>211 521</u> 191 541
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>216 753</u> 198 463	<u>236 273</u> 198 463	<u>229 697</u> 198 463	<u>217 083</u> 198 463	<u>250 550</u> 198 463	<u>259 935</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>220 272</u> 213 040	<u>232 366</u> 214 432	<u>221 680</u> 214 432	<u>220 301</u> 205 593	<u>225 445</u> 218 152	<u>238 451</u> 218 152
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>287 386</u> 278 039	<u>302 935</u> 279 827	<u>289 197</u> 279 827	<u>287 424</u> 268 463	<u>294 037</u> 284 610	<u>310 759</u> 284 610
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>130 143</u> 126 015	<u>136 910</u> 126 794	<u>130 931</u> 126 794	<u>130 160</u> 121 848	<u>133 038</u> 128 875	<u>140 315</u> 128 875

						-	-	-	-	-	-
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>218 970</u> 210 636	<u>220 389</u> 210 636	<u>231 324</u> 223 906	<u>228 471</u> 221 087	<u>227 589</u> 210 636	<u>225 465</u> 210 636	<u>223 744</u> 210 636
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>400 398</u> 385 187	<u>402 986</u> 385 187	<u>422 925</u> 409 385	<u>417 722</u> 404 244	<u>416 115</u> 385 187	<u>412 241</u> 385 187	<u>409 103</u> 385 187
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>266 464</u> 255 879	<u>268 300</u> 255 879	<u>282 451</u> 273 052	<u>278 759</u> 269 403	<u>277 618</u> 255 879	<u>274 868</u> 255 879	<u>272 642</u> 255 879
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>103 251</u> 99 056	<u>103 985</u> 99 056	<u>109 645</u> 105 925	<u>108 169</u> 104 466	<u>107 712</u> 99 056	<u>106 612</u> 99 056	<u>105 722</u> 99 056
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>212 598</u> 205 446	<u>213 743</u> 205 446	<u>222 568</u> 216 156	<u>220 265</u> 213 881	<u>219 554</u> 205 446	<u>217 839</u> 205 446	<u>216 451</u> 205 446
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>128 850</u> 123 677	<u>129 751</u> 123 677	<u>136 698</u> 132 107	<u>134 885</u> 130 316	<u>134 325</u> 123 677	<u>132 976</u> 123 677	<u>131 883</u> 123 677
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>238 535</u> 229 875	<u>239 978</u> 229 875	<u>251 093</u> 243 363	<u>248 193</u> 240 498	<u>247 297</u> 229 875	<u>245 137</u> 229 875	<u>243 388</u> 229 875
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>198 275</u> 190 524	<u>199 611</u> 190 524	<u>209 902</u> 203 013	<u>207 217</u> 200 360	<u>206 387</u> 190 524	<u>204 388</u> 190 524	<u>202 768</u> 190 524
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>243 886</u> 234 109	<u>245 589</u> 234 109	<u>258 710</u> 250 033	<u>255 287</u> 246 649	<u>254 229</u> 234 109	<u>251 679</u> 234 109	<u>249 615</u> 234 109
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>333 468</u> 319 659	<u>335 906</u> 319 659	<u>354 688</u> 342 452	<u>349 787</u> 337 609	<u>348 273</u> 319 659	<u>344 623</u> 319 659	<u>341 668</u> 319 659
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>418 447</u> 400 930	<u>421 553</u> 400 930	<u>445 480</u> 429 968	<u>439 237</u> 423 798	<u>437 308</u> 400 930	<u>432 659</u> 400 930	<u>428 894</u> 400 930
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>27 441</u> 26 457						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>34 596</u> 33 310						

					-	-	-	-	-	-
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>225 521</u> 218 172	<u>237 759</u> 219 580	<u>226 946</u> 219 580	<u>225 551</u> 210 636	<u>230 756</u> 223 344	<u>243 917</u> 223 344
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>412 344</u> 398 930	<u>434 660</u> 401 497	<u>414 942</u> 401 497	<u>412 398</u> 385 187	<u>421 889</u> 408 361	<u>445 889</u> 408 361
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>274 942</u> 265 632	<u>290 779</u> 267 454	<u>276 786</u> 267 454	<u>274 980</u> 255 879	<u>281 715</u> 272 325	<u>298 747</u> 272 325
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>106 642</u> 102 957	<u>112 977</u> 103 686	<u>107 379</u> 103 686	<u>106 657</u> 99 056	<u>109 351</u> 105 635	<u>116 164</u> 105 635
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>217 885</u> 211 529	<u>227 761</u> 212 665	<u>219 035</u> 212 665	<u>217 909</u> 205 446	<u>222 109</u> 215 703	<u>232 731</u> 215 703
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>133 012</u> 128 464	<u>140 786</u> 129 359	<u>133 917</u> 129 359	<u>133 030</u> 123 677	<u>136 337</u> 131 750	<u>144 698</u> 131 750
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>245 195</u> 237 535	<u>257 634</u> 238 966	<u>246 643</u> 238 966	<u>245 224</u> 229 875	<u>250 515</u> 242 793	<u>263 893</u> 242 793
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>204 441</u> 197 617	<u>215 959</u> 198 942	<u>205 782</u> 198 942	<u>204 469</u> 190 524	<u>209 367</u> 202 485	<u>221 754</u> 202 485
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>251 747</u> 243 152	<u>266 432</u> 244 842	<u>253 457</u> 244 842	<u>251 782</u> 234 109	<u>258 028</u> 249 359	<u>273 822</u> 249 359
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>344 721</u> 332 603	<u>365 741</u> 335 021	<u>347 168</u> 335 021	<u>344 771</u> 319 659	<u>353 711</u> 341 487	<u>376 317</u> 341 487
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>432 783</u> 417 421	<u>459 561</u> 420 502	<u>435 901</u> 420 502	<u>432 847</u> 400 930	<u>444 237</u> 428 739	<u>473 036</u> 428 739
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						

					,	-	-	-	-	-	-
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>45 051</u> 43 276						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>253 683</u> 244 937	<u>255 102</u> 244 937	<u>266 037</u> 258 207	<u>263 184</u> 255 388	<u>262 302</u> 244 937	<u>260 178</u> 244 937	<u>258 457</u> 244 937
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>68 429</u> 65 064						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>85 027</u> 80 665	<u>85 856</u> 80 665	<u>92 142</u> 88 317	<u>90 496</u> 86 691	<u>90 064</u> 80 665	<u>88 823</u> 80 665	<u>87 817</u> 80 665
226-102-0700	13015-2012	.									
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 788</u> 9 426						

226-103. ,

					,	-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.									
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>136 824</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>140 603</u> 137 505	<u>139 730</u> 136 643	<u>139 460</u> 133 446	<u>138 810</u> 133 446	<u>138 284</u> 133 446
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>158 846</u> 154 262	<u>159 514</u> 154 262	<u>164 659</u> 160 507	<u>163 316</u> 159 180	<u>162 902</u> 154 262	<u>161 902</u> 154 262	<u>161 092</u> 154 262

					-	-	-	-	-	-
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>260 234</u> 252 474	<u>272 472</u> 253 881	<u>261 659</u> 253 881	<u>260 264</u> 244 937	<u>265 469</u> 257 646	<u>278 630</u> 257 646
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>88 796</u> 85 011	<u>95 937</u> 85 822	<u>89 617</u> 85 822	<u>88 873</u> 80 665	<u>91 814</u> 87 993	<u>99 506</u> 87 993
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0704	-9	.	1	210						

					-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.								
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>138 828</u> 135 752	<u>142 571</u> 136 182	<u>139 264</u> 136 182	<u>138 837</u> 133 446	<u>140 429</u> 137 334	<u>144 455</u> 137 334
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>161 929</u> 157 808	<u>167 687</u> 158 471	<u>162 599</u> 158 471	<u>161 942</u> 154 262	<u>164 392</u> 160 242	<u>170 585</u> 160 242

						-	-	-	-	-	-
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>124 564</u> 121 332	<u>124 998</u> 121 332	<u>128 343</u> 125 391	<u>127 470</u> 124 529	<u>127 201</u> 121 332	<u>126 551</u> 121 332	<u>126 024</u> 121 332
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>168 724</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>173 666</u> 169 736	<u>172 524</u> 168 609	<u>172 172</u> 164 429	<u>171 322</u> 164 429	<u>170 634</u> 164 429
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 928</u> 11 386						
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 535</u> 7 192						
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>335 216</u> 322 406						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>360 645</u> 346 810						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>411 639</u> 395 752						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>439 427</u> 422 467						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>510 005</u> 491 135						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>105 840</u> 101 739						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>162 090</u> 155 268	<u>163 303</u> 155 268	<u>172 642</u> 166 602	<u>170 205</u> 164 194	<u>169 452</u> 155 268	<u>167 637</u> 155 268	<u>166 168</u> 155 268
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>190 054</u> 182 062	<u>191 473</u> 182 062	<u>202 407</u> 195 332	<u>199 554</u> 192 513	<u>198 673</u> 182 062	<u>196 548</u> 182 062	<u>194 828</u> 182 062

					-	-	-	-	-	-
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>126 568</u> 123 637	<u>130 311</u> 124 068	<u>127 004</u> 124 068	<u>126 577</u> 121 332	<u>128 169</u> 125 219	<u>132 195</u> 125 219
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>171 345</u> 167 443	<u>176 240</u> 168 006	<u>171 915</u> 168 006	<u>171 356</u> 164 429	<u>173 438</u> 169 512	<u>178 703</u> 169 512
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380						
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240						
226-103-1600	13015-2012	.								
226-103-1601	450	.	1	7700						
226-103-1602	500	.	1	8350						
226-103-1603	600 -	.	1	9650						
226-103-1604	650 -	.	1	10300						
226-103-1605	700 -	.	1	10950						
226-103-1700	13015-2012	.								
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>167 686</u> 161 705	<u>178 138</u> 162 907	<u>168 903</u> 162 907	<u>167 711</u> 155 268	<u>172 157</u> 166 122	<u>183 398</u> 166 122
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>196 605</u> 189 599	<u>208 842</u> 191 006	<u>198 030</u> 191 006	<u>196 634</u> 182 062	<u>201 839</u> 194 771	<u>215 000</u> 194 771

						-	-	-	-	-	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>128 880</u> 123 977	<u>129 715</u> 123 977	<u>136 147</u> 131 783	<u>134 469</u> 130 125	<u>133 951</u> 123 977	<u>132 701</u> 123 977	<u>131 689</u> 123 977
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>140 270</u> 134 692	<u>141 238</u> 134 692	<u>148 699</u> 143 746	<u>146 753</u> 141 822	<u>146 151</u> 134 692	<u>144 701</u> 134 692	<u>143 527</u> 134 692
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>168 928</u> 162 065	<u>170 131</u> 162 065	<u>179 393</u> 173 306	<u>176 976</u> 170 917	<u>176 229</u> 162 065	<u>174 429</u> 162 065	<u>172 972</u> 162 065
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>217 663</u> 209 277	<u>219 099</u> 209 277	<u>230 162</u> 222 703	<u>227 275</u> 219 850	<u>226 383</u> 209 277	<u>224 234</u> 209 277	<u>222 493</u> 209 277
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>188 903</u> 181 911	<u>190 078</u> 181 911	<u>199 135</u> 192 901	<u>196 771</u> 190 566	<u>196 041</u> 181 911	<u>194 282</u> 181 911	<u>192 857</u> 181 911
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 101</u> 16 915	<u>18 342</u> 16 915	<u>20 194</u> 19 163	<u>19 711</u> 18 685	<u>19 562</u> 16 915	<u>19 202</u> 16 915	<u>18 910</u> 16 915
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>22 648</u> 21 083	<u>22 969</u> 21 083	<u>25 439</u> 24 081	<u>24 794</u> 23 444	<u>24 595</u> 21 083	<u>24 115</u> 21 083	<u>23 726</u> 21 083
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>46 930</u> 44 848	<u>47 308</u> 44 848	<u>50 215</u> 48 376	<u>49 456</u> 47 627	<u>49 222</u> 44 848	<u>48 657</u> 44 848	<u>48 200</u> 44 848
226-103-1900	13015-2012	.									
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 378</u> 5 230	<u>5 399</u> 5 230	<u>5 558</u> 5 424	<u>5 516</u> 5 383	<u>5 504</u> 5 230	<u>5 473</u> 5 230	<u>5 447</u> 5 230
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>30 546</u> 29 438	<u>30 731</u> 29 438	<u>32 154</u> 31 164	<u>31 782</u> 30 797	<u>31 668</u> 29 438	<u>31 391</u> 29 438	<u>31 167</u> 29 438

					-	-	-	-	-	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>132 734</u> 128 410	<u>139 933</u> 129 238	<u>133 572</u> 129 238	<u>132 751</u> 123 977	<u>135 813</u> 131 453	<u>143 555</u> 131 453
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>144 740</u> 139 834	<u>153 090</u> 140 794	<u>145 712</u> 140 794	<u>144 760</u> 134 692	<u>148 312</u> 143 363	<u>157 292</u> 143 363
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>174 478</u> 168 449	<u>184 843</u> 169 641	<u>175 684</u> 169 641	<u>174 502</u> 162 065	<u>178 911</u> 172 830	<u>190 059</u> 172 830
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>224 291</u> 216 902	<u>236 673</u> 218 326	<u>225 733</u> 218 326	<u>224 321</u> 209 277	<u>229 587</u> 222 135	<u>242 903</u> 222 135
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>194 329</u> 188 152	<u>204 464</u> 189 318	<u>195 509</u> 189 318	<u>194 353</u> 181 911	<u>198 664</u> 192 436	<u>209 564</u> 192 436
226-103-1800	13015-2012	.								
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>19 211</u> 18 191	<u>21 284</u> 18 430	<u>19 453</u> 18 430	<u>19 216</u> 16 915	<u>20 098</u> 19 068	<u>22 328</u> 19 068
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>24 128</u> 22 786	<u>26 892</u> 23 104	<u>24 450</u> 23 104	<u>24 134</u> 21 083	<u>25 310</u> 23 954	<u>28 283</u> 23 954
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>48 672</u> 46 852	<u>51 926</u> 47 226	<u>49 051</u> 47 226	<u>48 680</u> 44 848	<u>50 064</u> 48 227	<u>53 563</u> 48 227
226-103-1900	13015-2012	.								
226-103-1901	B25 30, 3100 50 160	.	1	62	<u>5 473</u> 5 340	<u>5 652</u> 5 361	<u>5 494</u> 5 361	<u>5 474</u> 5 230	<u>5 550</u> 5 416	<u>5 742</u> 5 416
226-103-1902	B25 58, 5800 180 260	.	1	553	<u>31 399</u> 30 418	<u>32 991</u> 30 601	<u>31 584</u> 30 601	<u>31 403</u> 29 438	<u>32 080</u> 31 091	<u>33 792</u> 31 091

226-104.

						-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>9 562 657</u> 9 307 222	<u>9 673 116</u> 9 307 222	<u>9 758 452</u> 9 529 531	<u>9 710 651</u> 9 482 297	<u>9 958 019</u> 9 307 222	<u>9 878 615</u> 9 307 222	<u>9 791 141</u> 9 307 222
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>1 671 081</u> 1 617 334						
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 226 172</u> 2 160 473	<u>2 256 735</u> 2 160 473	<u>2 280 346</u> 2 221 983	<u>2 267 120</u> 2 208 914	<u>2 335 563</u> 2 160 473	<u>2 313 593</u> 2 160 473	<u>2 289 390</u> 2 160 473
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>2 903 350</u> 2 829 223	<u>2 934 223</u> 2 829 223	<u>2 958 074</u> 2 891 357	<u>2 944 714</u> 2 878 155	<u>3 013 852</u> 2 829 223	<u>2 991 659</u> 2 829 223	<u>2 967 210</u> 2 829 223
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>2 353 557</u> 2 286 216						
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 053 128</u> 1 988 801						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 721 197</u> 2 643 842	<u>2 756 258</u> 2 643 842	<u>2 783 345</u> 2 714 407	<u>2 768 172</u> 2 699 414	<u>2 846 691</u> 2 643 842	<u>2 821 487</u> 2 643 842	<u>2 793 721</u> 2 643 842
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 555 945</u> 4 426 710	<u>4 614 433</u> 4 426 710	<u>4 659 617</u> 4 544 422	<u>4 634 307</u> 4 519 412	<u>4 765 287</u> 4 426 710	<u>4 723 243</u> 4 426 710	<u>4 676 926</u> 4 426 710
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>9 245 983</u> 9 011 659	<u>9 342 945</u> 9 011 659	<u>9 417 853</u> 9 206 804	<u>9 375 894</u> 9 165 342	<u>9 593 036</u> 9 011 659	<u>9 523 334</u> 9 011 659	<u>9 446 549</u> 9 011 659
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>1 485 884</u> 1 440 561						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 575 485</u> 2 508 437	<u>2 603 875</u> 2 508 437	<u>2 625 809</u> 2 565 576	<u>2 613 523</u> 2 553 435	<u>2 677 102</u> 2 508 437	<u>2 656 693</u> 2 508 437	<u>2 634 211</u> 2 508 437
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 052 420</u> 2 973 732	<u>3 085 465</u> 2 973 732	<u>3 110 993</u> 3 040 237	<u>3 096 694</u> 3 026 107	<u>3 170 695</u> 2 973 732	<u>3 146 941</u> 2 973 732	<u>3 120 773</u> 2 973 732

					-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>9 661 243</u> 9 433 475	<u>10 151 447</u> 9 457 060	<u>9 685 111</u> 9 457 060	<u>9 854 693</u> 9 307 222	<u>9 748 930</u> 9 520 122	<u>10 303 029</u> 9 520 122
226-104-0103	-21	.	1	19700						
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 253 449</u> 2 195 406	<u>2 389 082</u> 2 201 931	<u>2 260 053</u> 2 201 931	<u>2 306 974</u> 2 160 473	<u>2 277 711</u> 2 219 380	<u>2 431 022</u> 2 219 380
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>2 930 905</u> 2 864 510	<u>3 067 914</u> 2 871 102	<u>2 937 576</u> 2 871 102	<u>2 984 973</u> 2 829 223	<u>2 955 413</u> 2 888 727	<u>3 110 280</u> 2 888 727
226-104-0106	-22,16	.	1	19900						
226-104-0107	-24	.	1	22600						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 752 489</u> 2 683 917	<u>2 908 088</u> 2 691 403	<u>2 760 065</u> 2 691 403	<u>2 813 894</u> 2 643 842	<u>2 780 323</u> 2 711 420	<u>2 956 202</u> 2 711 420
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 608 146</u> 4 493 561	<u>4 867 706</u> 4 506 049	<u>4 620 784</u> 4 506 049	<u>4 710 577</u> 4 426 710	<u>4 654 576</u> 4 539 440	<u>4 947 968</u> 4 539 440
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>9 332 522</u> 9 122 485	<u>9 762 828</u> 9 143 188	<u>9 353 474</u> 9 143 188	<u>9 502 335</u> 9 011 659	<u>9 409 495</u> 9 198 545	<u>9 895 888</u> 9 198 545
226-104-0117	-18	.	1	15200						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 600 824</u> 2 540 887	<u>2 726 817</u> 2 546 949	<u>2 606 958</u> 2 546 949	<u>2 650 545</u> 2 508 437	<u>2 623 361</u> 2 563 157	<u>2 765 777</u> 2 563 157
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 081 913</u> 3 011 501	<u>3 228 561</u> 3 018 557	<u>3 089 053</u> 3 018 557	<u>3 139 785</u> 2 973 732	<u>3 108 145</u> 3 037 422	<u>3 273 908</u> 3 037 422

						-	-	-	-	-	-
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 081 320</u> 4 948 249	<u>5 137 945</u> 4 948 249	<u>5 181 692</u> 5 062 214	<u>5 157 188</u> 5 038 000	<u>5 283 998</u> 4 948 249	<u>5 243 293</u> 4 948 249	<u>5 198 450</u> 4 948 249
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 532 406</u> 1 487 902	<u>1 552 885</u> 1 487 902	<u>1 568 705</u> 1 529 116	<u>1 559 844</u> 1 520 359	<u>1 605 704</u> 1 487 902	<u>1 590 983</u> 1 487 902	<u>1 574 766</u> 1 487 902
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 939 396</u> 1 883 482	<u>1 964 994</u> 1 883 482	<u>1 984 770</u> 1 935 000	<u>1 973 693</u> 1 924 054	<u>2 031 018</u> 1 883 482	<u>2 012 617</u> 1 883 482	<u>1 992 345</u> 1 883 482
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 424 066</u> 2 355 821	<u>2 454 784</u> 2 355 821	<u>2 478 515</u> 2 417 643	<u>2 465 222</u> 2 404 508	<u>2 534 012</u> 2 355 821	<u>2 511 931</u> 2 355 821	<u>2 487 605</u> 2 355 821
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 011 884</u> 2 924 500	<u>3 052 065</u> 2 924 500	<u>3 083 107</u> 3 005 368	<u>3 065 719</u> 2 988 186	<u>3 155 703</u> 2 924 500	<u>3 126 818</u> 2 924 500	<u>3 094 999</u> 2 924 500
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 528 363</u> 3 427 473	<u>3 574 284</u> 3 427 473	<u>3 609 761</u> 3 519 893	<u>3 589 889</u> 3 500 257	<u>3 692 727</u> 3 427 473	<u>3 659 717</u> 3 427 473	<u>3 623 351</u> 3 427 473
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>5 825 563</u> 5 666 312	<u>5 895 687</u> 5 666 312	<u>5 949 860</u> 5 807 441	<u>5 919 515</u> 5 777 455	<u>6 076 552</u> 5 666 312	<u>6 026 144</u> 5 666 312	<u>5 970 613</u> 5 666 312
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 200 331</u> 8 965 052	<u>9 298 457</u> 8 965 052	<u>9 374 264</u> 9 162 539	<u>9 331 801</u> 9 120 579	<u>9 551 548</u> 8 965 052	<u>9 481 010</u> 8 965 052	<u>9 403 303</u> 8 965 052
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 276 406</u> 2 205 997						
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 503 135</u> 2 426 790						
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>2 914 245</u> 2 822 916						
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 150 848</u> 4 993 193						

					-	-	-	-	-	-
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 131 859</u> 5 012 972	<u>5 383 157</u> 5 025 062	<u>5 144 094</u> 5 025 062	<u>5 231 029</u> 4 948 249	<u>5 176 811</u> 5 057 391	<u>5 460 864</u> 5 057 391
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 550 684</u> 1 511 308	<u>1 641 564</u> 1 515 680	<u>1 555 108</u> 1 515 680	<u>1 586 548</u> 1 487 902	<u>1 566 940</u> 1 527 372	<u>1 669 666</u> 1 527 372
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 962 243</u> 1 912 740	<u>2 075 843</u> 1 918 206	<u>1 967 774</u> 1 918 206	<u>2 007 073</u> 1 883 482	<u>1 982 563</u> 1 932 820	<u>2 110 971</u> 1 932 820
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 451 482</u> 2 390 931	<u>2 587 802</u> 2 397 489	<u>2 458 119</u> 2 397 489	<u>2 505 278</u> 2 355 821	<u>2 475 867</u> 2 415 027	<u>2 629 956</u> 2 415 027
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 047 746</u> 2 970 426	<u>3 226 065</u> 2 979 005	<u>3 056 428</u> 2 979 005	<u>3 118 116</u> 2 924 500	<u>3 079 644</u> 3 001 945	<u>3 281 205</u> 3 001 945
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 569 348</u> 3 479 960	<u>3 773 141</u> 3 489 765	<u>3 579 271</u> 3 489 765	<u>3 649 771</u> 3 427 473	<u>3 605 802</u> 3 515 982	<u>3 836 158</u> 3 515 982
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>5 888 149</u> 5 746 461	<u>6 199 346</u> 5 761 433	<u>5 903 301</u> 5 761 433	<u>6 010 957</u> 5 666 312	<u>5 943 816</u> 5 801 468	<u>6 295 575</u> 5 801 468
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 287 909</u> 9 077 208	<u>9 723 378</u> 9 098 159	<u>9 309 112</u> 9 098 159	<u>9 459 759</u> 8 965 052	<u>9 365 805</u> 9 154 181	<u>9 858 035</u> 9 154 181
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200						
226-104-0204	98	.	1	25600						
226-104-0206	115	.	1	32100						
226-104-0214	165	.	1	53200						

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 165 988</u> 1 130 665							
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 451 629</u> 1 407 404							
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>2 474 822</u> 2 404 144							
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>2 670 560</u> 2 588 589							
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 410 862</u> 3 301 915							
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 339 393</u> 4 200 631							
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 262 478</u> 2 193 834							
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>2 894 538</u> 2 806 258							

25.

251.

251-3.

251-302.

					,	.	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65											

						-	-	-	-	-	-
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>19 097</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>20 289</u> 18 500	<u>19 411</u> 18 500	<u>19 418</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>18 123</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>19 433</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 520</u> 18 984	<u>19 618</u> 18 984	<u>21 245</u> 18 984	<u>20 904</u> 18 984	<u>19 957</u> 18 984	<u>19 964</u> 18 984	<u>19 840</u> 18 984

255.

255-1.

255-101.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 380</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>19 905</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>20 908</u> 18 500	<u>21 394</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 434</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500	<u>19 011</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>20 115</u> 17 500	<u>20 649</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>19 923</u> 18 984	<u>20 884</u> 18 984	<u>20 490</u> 18 984	<u>19 947</u> 18 984	<u>21 573</u> 18 984	<u>22 098</u> 18 984

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>44 925</u> 41 078	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>57 269</u> 53 106	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641

255-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 423</u> 2 298							
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 760</u> 2 628							
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 612</u> 2 426	<u>2 659</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>3 209</u> 2 426	<u>2 805</u> 2 426	<u>2 814</u> 2 426	<u>2 766</u> 2 426	
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 565</u> 3 360	<u>3 612</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>4 162</u> 3 360	<u>3 758</u> 3 360	<u>3 767</u> 3 360	<u>3 718</u> 3 360	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 144</u> 2 902	<u>2 915</u> 2 679	<u>2 679</u> 2 679	<u>2 915</u> 2 679	<u>2 915</u> 2 679	<u>2 915</u> 2 679	<u>2 915</u> 2 679	

[illegible][illegible]

						-	-	-	-	-	-
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\ 834}{3\ 574}$	$\frac{3\ 745}{3\ 488}$	$\frac{3\ 488}{3\ 488}$	$\frac{3\ 745}{3\ 488}$	$\frac{3\ 745}{3\ 488}$	$\frac{3\ 745}{3\ 488}$	$\frac{3\ 745}{3\ 488}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{2\ 913}{2\ 667}$	$\frac{2\ 979}{2\ 667}$	$\frac{3\ 748}{2\ 667}$	$\frac{3\ 748}{2\ 667}$	$\frac{3\ 183}{2\ 667}$	$\frac{3\ 196}{2\ 667}$	$\frac{3\ 128}{2\ 667}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\ 605}{3\ 345}$	$\frac{3\ 671}{3\ 345}$	$\frac{4\ 440}{3\ 345}$	$\frac{4\ 440}{3\ 345}$	$\frac{3\ 874}{3\ 345}$	$\frac{3\ 887}{3\ 345}$	$\frac{3\ 820}{3\ 345}$
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{3\ 619}{3\ 310}$	$\frac{3\ 259}{2\ 960}$	$\frac{2\ 960}{2\ 960}$	$\frac{3\ 259}{2\ 960}$	$\frac{3\ 259}{2\ 960}$	$\frac{3\ 259}{2\ 960}$	$\frac{3\ 259}{2\ 960}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\ 543}{4\ 211}$	$\frac{4\ 557}{4\ 225}$	$\frac{4\ 225}{4\ 225}$	$\frac{4\ 557}{4\ 225}$	$\frac{4\ 557}{4\ 225}$	$\frac{4\ 557}{4\ 225}$	$\frac{4\ 557}{4\ 225}$

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

						-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 043}{2\ 480}$	$\frac{3\ 043}{2\ 480}$	$\frac{3\ 043}{2\ 480}$	$\frac{2\ 480}{2\ 480}$	$\frac{3\ 043}{2\ 480}$	$\frac{3\ 043}{2\ 480}$	$\frac{3\ 043}{2\ 480}$
261-101-0102	10832-2009 1,25-5 , 75	3	1	77	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{23\ 569}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$	$\frac{24\ 068}{23\ 569}$
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	$\frac{10\ 261}{9\ 772}$	$\frac{10\ 261}{9\ 772}$	$\frac{10\ 261}{9\ 772}$	$\frac{9\ 772}{9\ 772}$	$\frac{10\ 261}{9\ 772}$	$\frac{10\ 261}{9\ 772}$	$\frac{10\ 261}{9\ 772}$

[illegible][illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 180</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 288</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>1 498</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 247</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>1 998</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>2 550</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 306</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>1 582</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>24 106</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>29 269</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>20 383</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>23 053</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,										

						-	-	-	-	-	-
261-101-0378	, 22,5	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>82 324</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>51 576</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 153</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>80 395</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	, , ;, 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>47 268</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

[illegible]

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная