

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		16
211-4.		22
211-5.		24
211-6.		24
211-7.		26
212.	, , ,	28
212-1.		30
212-2.		98
212-3.		102
212-4.		102
212-5.		110
212-6.	,	116
213.		116
213-1.		116
213-3.	, ,	120
22.		128
221.		128
221-1.		128
222.	,	134
222-1.	, ,	134
222-2.	,	146
222-3.	, ,	147
225.		149

8.04-08-2023

IV

225-1.	149
225-2.	185
226.	233
226-1.	233
25.	261
251.	261
251-3.	261
255.	263
255-1.	263
26.	285
261.	285
261-1.	285

21.
211.
211-1. ,
211-101.

						-	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$	$\frac{1\,690}{1\,154}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

211-103.

						-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369
211-103-0200												
211-103-0201	(, , ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

						-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369
211-103-0200						
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3										
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 562</u> 2 955	<u>6 474</u>	<u>4 552</u>	<u>4 940</u>	<u>3 938</u>	<u>4 431</u>	<u>8 061</u>	<u>8 061</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 536</u> 2 933	<u>6 428</u>	<u>4 520</u>	<u>4 905</u>	<u>3 910</u>	<u>4 400</u>	<u>8 004</u>	<u>8 004</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 511</u> 2 912	<u>6 381</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>7 946</u>	<u>7 946</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 511</u> 2 912	<u>6 381</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>7 946</u>	<u>7 946</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 511</u> 2 912	<u>6 381</u>	<u>4 487</u>	<u>4 870</u>	<u>3 882</u>	<u>4 368</u>	<u>7 946</u>	<u>7 946</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 428</u> 2 836	<u>6 278</u>	<u>4 455</u>	<u>4 834</u>	<u>3 854</u>	<u>4 336</u>	<u>7 889</u>	<u>7 889</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 039</u> 2 466	<u>5 848</u>	<u>4 390</u>	<u>4 764</u>	<u>3 797</u>	<u>4 273</u>	<u>7 774</u>	<u>7 774</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 084</u> 2 502	<u>5 934</u>	<u>4 340</u>	<u>4 720</u>	<u>3 739</u>	<u>4 222</u>	<u>7 774</u>	<u>7 774</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3										
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>3 618</u> 3 009	<u>6 530</u>	<u>4 611</u>	<u>4 999</u>	<u>3 997</u>	<u>4 490</u>	<u>8 120</u>	<u>8 120</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>3 592</u> 2 988	<u>6 484</u>	<u>4 578</u>	<u>4 963</u>	<u>3 968</u>	<u>4 458</u>	<u>8 062</u>	<u>8 062</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 566</u> 2 966	<u>6 437</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>8 004</u>	<u>8 004</u>

					-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,821}{3\,068}$	<u>7 571</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,794}{3\,046}$	<u>7 517</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,767}{3\,024}$	<u>7 463</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,767}{3\,024}$	<u>7 463</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,767}{3\,024}$	<u>7 463</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,739}{3\,002}$	<u>7 409</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,685}{2\,959}$	<u>7 301</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,625}{2\,891}$	<u>7 295</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,880}{3\,125}$	<u>7 630</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,852}{3\,103}$	<u>7 575</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,824}{3\,080}$	<u>7 521</u>

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,566}{2\,966}$	<u>6 437</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>8 004</u>	<u>8 004</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,566}{2\,966}$	<u>6 437</u>	<u>4 545</u>	<u>4 927</u>	<u>3 940</u>	<u>4 426</u>	<u>8 004</u>	<u>8 004</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,482}{2\,888}$	<u>6 332</u>	<u>4 512</u>	<u>4 892</u>	<u>3 911</u>	<u>4 394</u>	<u>7 946</u>	<u>7 946</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,086}{2\,511}$	<u>5 895</u>	<u>4 446</u>	<u>4 820</u>	<u>3 854</u>	<u>4 329</u>	<u>7 830</u>	<u>7 830</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,132}{2\,548}$	<u>5 982</u>	<u>4 395</u>	<u>4 775</u>	<u>3 794</u>	<u>4 277</u>	<u>7 829</u>	<u>7 829</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3										
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,676}{3\,066}$	<u>6 589</u>	<u>4 672</u>	<u>5 059</u>	<u>4 057</u>	<u>4 550</u>	<u>8 181</u>	<u>8 181</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,650}{3\,044}$	<u>6 542</u>	<u>4 638</u>	<u>5 023</u>	<u>4 028</u>	<u>4 518</u>	<u>8 122</u>	<u>8 122</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,624}{3\,022}$	<u>6 495</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>8 064</u>	<u>8 064</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,624}{3\,022}$	<u>6 495</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>8 064</u>	<u>8 064</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,624}{3\,022}$	<u>6 495</u>	<u>4 605</u>	<u>4 987</u>	<u>3 999</u>	<u>4 485</u>	<u>8 064</u>	<u>8 064</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,538}{2\,943}$	<u>6 388</u>	<u>4 571</u>	<u>4 951</u>	<u>3 970</u>	<u>4 453</u>	<u>8 005</u>	<u>8 005</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,135}{2\,559}$	<u>5 944</u>	<u>4 505</u>	<u>4 879</u>	<u>3 912</u>	<u>4 388</u>	<u>7 889</u>	<u>7 889</u>

					-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 824}{3\ 080}$	<u>7 521</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 824}{3\ 080}$	<u>7 521</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 797}{3\ 058}$	<u>7 466</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 741}{3\ 013}$	<u>7 357</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 680}{2\ 945}$	<u>7 350</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 941}{3\ 184}$	<u>7 691</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 912}{3\ 161}$	<u>7 636</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 884}{3\ 138}$	<u>7 581</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 884}{3\ 138}$	<u>7 581</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 884}{3\ 138}$	<u>7 581</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 856}{3\ 116}$	<u>7 526</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 800}{3\ 070}$	<u>7 416</u>

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,182}{2\,596}$	<u>6 032</u>	<u>4 453</u>	<u>4 832</u>	<u>3 852</u>	<u>4 334</u>	<u>7 887</u>	<u>7 887</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3										
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,737}{3\,125}$	<u>6 649</u>	<u>4 735</u>	<u>5 122</u>	<u>4 120</u>	<u>4 614</u>	<u>8 244</u>	<u>8 244</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,710}{3\,103}$	<u>6 602</u>	<u>4 701</u>	<u>5 086</u>	<u>4 091</u>	<u>4 581</u>	<u>8 185</u>	<u>8 185</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,684}{3\,080}$	<u>6 554</u>	<u>4 667</u>	<u>5 049</u>	<u>4 062</u>	<u>4 548</u>	<u>8 126</u>	<u>8 126</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,684}{3\,080}$	<u>6 554</u>	<u>4 667</u>	<u>5 049</u>	<u>4 062</u>	<u>4 548</u>	<u>8 126</u>	<u>8 126</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,684}{3\,080}$	<u>6 554</u>	<u>4 667</u>	<u>5 049</u>	<u>4 062</u>	<u>4 548</u>	<u>8 126</u>	<u>8 126</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,597}{2\,999}$	<u>6 446</u>	<u>4 633</u>	<u>5 013</u>	<u>4 032</u>	<u>4 515</u>	<u>8 067</u>	<u>8 067</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,186}{2\,608}$	<u>5 994</u>	<u>4 566</u>	<u>4 939</u>	<u>3 973</u>	<u>4 449</u>	<u>7 949</u>	<u>7 949</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,233}{2\,646}$	<u>6 083</u>	<u>4 512</u>	<u>4 892</u>	<u>3 911</u>	<u>4 394</u>	<u>7 946</u>	<u>7 946</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3										
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,800}{3\,186}$	<u>6 713</u>	<u>4 800</u>	<u>5 188</u>	<u>4 186</u>	<u>4 679</u>	<u>8 309</u>	<u>8 309</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,773}{3\,164}$	<u>6 665</u>	<u>4 766</u>	<u>5 151</u>	<u>4 156</u>	<u>4 646</u>	<u>8 250</u>	<u>8 250</u>

					-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,737}{3\,000}$	<u>7 407</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,004}{3\,245}$	<u>7 754</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,975}{3\,222}$	<u>7 698</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,946}{3\,199}$	<u>7 643</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,946}{3\,199}$	<u>7 643</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,946}{3\,199}$	<u>7 643</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,918}{3\,176}$	<u>7 587</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,861}{3\,129}$	<u>7 477</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,797}{3\,058}$	<u>7 466</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,069}{3\,309}$	<u>7 819</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,040}{3\,285}$	<u>7 763</u>

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,746}{3\,141}$	<u>6 617</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>8 191</u>	<u>8 191</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,746}{3\,141}$	<u>6 617</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>8 191</u>	<u>8 191</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,746}{3\,141}$	<u>6 617</u>	<u>4 732</u>	<u>5 114</u>	<u>4 126</u>	<u>4 612</u>	<u>8 191</u>	<u>8 191</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,657}{3\,058}$	<u>6 507</u>	<u>4 697</u>	<u>5 077</u>	<u>4 096</u>	<u>4 579</u>	<u>8 131</u>	<u>8 131</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,239}{2\,659}$	<u>6 047</u>	<u>4 629</u>	<u>5 003</u>	<u>4 036</u>	<u>4 512</u>	<u>8 013</u>	<u>8 013</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,287}{2\,698}$	<u>6 136</u>	<u>4 574</u>	<u>4 953</u>	<u>3 973</u>	<u>4 455</u>	<u>8 008</u>	<u>8 008</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3										
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,833}{3\,218}$	<u>6 745</u>	<u>4 834</u>	<u>5 222</u>	<u>4 220</u>	<u>4 713</u>	<u>8 343</u>	<u>8 343</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,805}{3\,195}$	<u>6 697</u>	<u>4 799</u>	<u>5 184</u>	<u>4 190</u>	<u>4 679</u>	<u>8 283</u>	<u>8 283</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,778}{3\,172}$	<u>6 649</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>8 224</u>	<u>8 224</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,778}{3\,172}$	<u>6 649</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>8 224</u>	<u>8 224</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,778}{3\,172}$	<u>6 649</u>	<u>4 765</u>	<u>5 147</u>	<u>4 159</u>	<u>4 645</u>	<u>8 224</u>	<u>8 224</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,688}{3\,088}$	<u>6 538</u>	<u>4 730</u>	<u>5 110</u>	<u>4 129</u>	<u>4 612</u>	<u>8 164</u>	<u>8 164</u>

					-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,011}{3\,262}$	<u>7 707</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,011}{3\,262}$	<u>7 707</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,011}{3\,262}$	<u>7 707</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,982}{3\,238}$	<u>7 652</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,924}{3\,191}$	<u>7 540</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,858}{3\,118}$	<u>7 528</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,103}{3\,342}$	<u>7 853</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,074}{3\,318}$	<u>7 797</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,044}{3\,294}$	<u>7 741</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,044}{3\,294}$	<u>7 741</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,044}{3\,294}$	<u>7 741</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,015}{3\,270}$	<u>7 685</u>

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,266}{2\,685}$	<u>6 074</u>	<u>4 661</u>	<u>5 035</u>	<u>4 069</u>	<u>4 544</u>	<u>8 045</u>	<u>8 045</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,314}{2\,725}$	<u>6 164</u>	<u>4 606</u>	<u>4 985</u>	<u>4 005</u>	<u>4 487</u>	<u>8 040</u>	<u>8 040</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3										
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,967}{3\,250}$	<u>6 980</u>	<u>5 001</u>	<u>5 350</u>	<u>4 369</u>	<u>4 868</u>	<u>8 666</u>	<u>8 666</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,938}{3\,227}$	<u>6 930</u>	<u>4 965</u>	<u>5 312</u>	<u>4 338</u>	<u>4 834</u>	<u>8 604</u>	<u>8 604</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>6 880</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>8 542</u>	<u>8 542</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>6 880</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>8 542</u>	<u>8 542</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,910}{3\,204}$	<u>6 880</u>	<u>4 929</u>	<u>5 273</u>	<u>4 307</u>	<u>4 799</u>	<u>8 542</u>	<u>8 542</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,819}{3\,119}$	<u>6 767</u>	<u>4 894</u>	<u>5 235</u>	<u>4 276</u>	<u>4 764</u>	<u>8 480</u>	<u>8 480</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,391}{2\,712}$	<u>6 296</u>	<u>4 822</u>	<u>5 159</u>	<u>4 213</u>	<u>4 694</u>	<u>8 356</u>	<u>8 356</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,441}{2\,752}$	<u>6 390</u>	<u>4 768</u>	<u>5 109</u>	<u>4 150</u>	<u>4 638</u>	<u>8 354</u>	<u>8 354</u>

					-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,956}{3\,222}$	<u>7 572</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,890}{3\,149}$	<u>7 560</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,235}{3\,375}$	<u>8 147</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,205}{3\,351}$	<u>8 089</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,175}{3\,327}$	<u>8 030</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,175}{3\,327}$	<u>8 030</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,175}{3\,327}$	<u>8 030</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,145}{3\,303}$	<u>7 972</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,084}{3\,254}$	<u>7 856</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,019}{3\,180}$	<u>7 846</u>

					-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 592</u>	<u>5 440</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 566</u>	<u>5 421</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 540</u>	<u>5 402</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 515</u>	<u>5 383</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 463</u>	<u>5 344</u>

					-	-
211-203-0100	3344-83	3				
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003												
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 816</u> 13 000	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 318</u> 12 839	<u>13 840</u> 12 839	<u>13 939</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 816</u> 13 000	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 318</u> 12 839	<u>13 840</u> 12 839	<u>13 939</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 816</u> 13 000	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 357</u> 12 839	<u>14 318</u> 12 839	<u>13 840</u> 12 839	<u>13 939</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839	

211-206.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3											
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>3 541</u>	<u>6 468</u>	<u>4 858</u>	<u>5 197</u>	<u>4 245</u>	<u>4 729</u>	<u>8 418</u>	<u>8 418</u>	

211-3.**211-301.**

					,	.	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>13 963</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>13 963</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>13 963</u> 12 839	<u>15 179</u> 12 839

					-	-
211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>4 114</u> 3 279	<u>7 914</u>

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

						-	-	-	-	-	-	-
211-301-0100	1284-2004 400	3										
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{2\,730}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$	$\frac{1\,531}{762}$	$\frac{3\,110}{762}$	$\frac{1\,634}{762}$	$\frac{2\,378}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,546}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$	$\frac{1\,372}{622}$	$\frac{2\,917}{622}$	$\frac{1\,472}{622}$	$\frac{2\,200}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,463}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$	$\frac{1\,306}{568}$	$\frac{2\,829}{568}$	$\frac{1\,405}{568}$	$\frac{2\,123}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$
211-301-0200	1284-2004 600	3										
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,581}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$	$\frac{1\,407}{656}$	$\frac{2\,952}{656}$	$\frac{1\,507}{656}$	$\frac{2\,235}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$
211-301-0300	1284-2004 800	3										
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{2\,821}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$	$\frac{1\,621}{850}$	$\frac{3\,201}{850}$	$\frac{1\,724}{850}$	$\frac{2\,468}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{2\,700}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$	$\frac{1\,509}{746}$	$\frac{3\,077}{746}$	$\frac{1\,611}{746}$	$\frac{2\,350}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$
211-301-0400	1284-2004 1000	3										
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{2\,847}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$	$\frac{1\,647}{876}$	$\frac{3\,227}{876}$	$\frac{1\,750}{876}$	$\frac{2\,494}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,067}{893}$	$\frac{6\,073}{893}$	$\frac{1\,718}{893}$	$\frac{3\,439}{893}$	$\frac{2\,006}{893}$	$\frac{2\,694}{893}$	$\frac{6\,073}{893}$	$\frac{7\,361}{893}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{2\,725}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$	$\frac{1\,542}{784}$	$\frac{3\,099}{784}$	$\frac{1\,644}{784}$	$\frac{2\,377}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$

					-	-
211-301-0100	1284-2004 400	3				
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{1\,311}{762}$	$\frac{5\,875}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{1\,157}{622}$	$\frac{5\,623}{622}$
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{1\,094}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$
211-301-0200	1284-2004 600	3				
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{1\,191}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$
211-301-0300	1284-2004 800	3				
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{1\,401}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{1\,291}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$
211-301-0400	1284-2004 1000	3				
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{1\,427}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{1\,674}{893}$	$\frac{6\,073}{893}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{1\,326}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$

					-	-
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{1\,251}{714}$	$\frac{5\,717}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{1\,181}{653}$	$\frac{5\,582}{653}$

					-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3				
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{13\,971}{12\,204}$	$\frac{14\,451}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350		
211-302-0103	20-40	3	1	350		
211-302-0200	32496-2013 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{14\,326}{12\,204}$	$\frac{14\,879}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{13\,860}{11\,752}$	$\frac{14\,413}{11\,752}$
211-302-0203	20-40	3	1	400		
211-302-0300	32496-2013 500	3				

						-	-	-	-	-	-	-
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 065</u> 12 204	<u>15 080</u> 12 204	<u>14 861</u> 12 204	<u>15 133</u> 12 204	<u>14 529</u> 12 204	<u>14 975</u> 12 204	<u>16 096</u> 12 204	<u>17 251</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>13 599</u> 11 752	<u>14 615</u> 11 752	<u>14 396</u> 11 752	<u>14 667</u> 11 752	<u>14 063</u> 11 752	<u>14 510</u> 11 752	<u>15 630</u> 11 752	<u>16 785</u> 11 752
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>13 599</u> 11 752							

211-4.
211-401.

						-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 193</u> 1 339	<u>5 550</u>	<u>2 931</u> 2 009	<u>4 362</u>	<u>2 733</u> 2 009	<u>3 544</u> 2 511	<u>7 630</u>	<u>9 020</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 193</u> 1 339	<u>5 550</u>	<u>2 931</u> 2 009	<u>4 362</u>	<u>2 733</u> 2 009	<u>3 544</u> 2 511	<u>7 630</u>	<u>9 020</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 694</u> 4 018	<u>5 400</u>	<u>3 694</u> 1 342	<u>4 308</u>	<u>2 718</u> 1 342	<u>3 782</u> 1 342	<u>8 209</u>	<u>9 172</u>

211-402.

211-402-0100					

					-	-
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{14\,765}{12\,204}$	$\frac{15\,457}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{14\,300}{11\,752}$	$\frac{14\,991}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500		

					-	-
211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{2\,883}{2\,009}$	$\frac{7\,630}{2\,009}$
211-401-0102	1 2	3	1	1500	$\frac{2\,883}{2\,009}$	$\frac{7\,630}{2\,009}$
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{3\,375}{1\,342}$	$\frac{7\,949}{1\,342}$

					,	.
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u>	<u>3 164</u>

211-403. ,

					,	.
211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u>	<u>16 071</u>

211-5.
211-501.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3											
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 733</u> <u>2 009</u>	<u>5 961</u>	<u>2 250</u> <u>1 384</u>	<u>4 154</u>	<u>3 103</u>	<u>3 335</u> <u>2 309</u>	<u>7 492</u>	<u>8 319</u>	-

211-6.

				,	-	-
211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 745</u>	<u>5 632</u>

					-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 677</u>	<u>6 741</u>

					-	-
211-603-0100	- -	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>2 120</u> 1 295	<u>6 709</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>2 120</u> 1 295	<u>6 709</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>2 120</u> 1 295	<u>6 709</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>2 120</u> 1 295	<u>6 709</u>

					-	-
211-701-0100		3				

						-	-	-	-	-	-	-
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> <u>2 652</u>	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> <u>3 013</u>	<u>9 418</u>	<u>11 088</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> <u>2 652</u>	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> <u>3 013</u>	<u>9 418</u>	<u>11 088</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> <u>2 652</u>	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> <u>3 013</u>	<u>9 418</u>	<u>11 088</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> <u>2 652</u>	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> <u>3 013</u>	<u>9 418</u>	<u>11 088</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> <u>2 652</u>	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> <u>3 013</u>	<u>9 418</u>	<u>11 088</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 519</u>	<u>9 418</u>	<u>3 771</u> <u>2 652</u>	<u>5 243</u>	<u>4 144</u>	<u>4 259</u> <u>3 013</u>	<u>9 418</u>	<u>11 088</u>
211-701-0200		3										
211-701-0201		3	1	1800	<u>7 543</u> <u>4 556</u>	<u>10 890</u> <u>4 556</u>	<u>9 953</u> <u>4 556</u>	<u>10 890</u> <u>4 556</u>	<u>8 705</u> <u>4 556</u>	<u>10 578</u> <u>4 556</u>	<u>14 011</u> <u>4 556</u>	<u>14 011</u> <u>4 556</u>
211-701-0300												
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>							

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> <u>1 808</u>

					-	-
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>3 713</u>	<u>9 418</u>
211-701-0200		3				
211-701-0201		3	1	1800	<u>9 641</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556
211-701-0300						
211-701-0302	2,5 10			1000		

212. , ,
 212-1.
 212-101.

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3										
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 757</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286	<u>21 205</u> 14 286	<u>20 847</u> 14 286	<u>18 233</u> 14 286	<u>18 977</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286
212-101-0200	7473-2010 5	3										
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 938</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464	<u>21 387</u> 14 464	<u>21 028</u> 14 464	<u>18 414</u> 14 464	<u>19 158</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464
212-101-0300	7473-2010 7,5	3										
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 664</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179	<u>22 112</u> 15 179	<u>21 754</u> 15 179	<u>19 140</u> 15 179	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 186</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>21 039</u> 15 332	<u>20 747</u> 15 332	<u>18 869</u> 15 332	<u>19 527</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 344</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>21 198</u> 15 488	<u>20 906</u> 15 488	<u>19 028</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 344</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>21 198</u> 15 488	<u>20 906</u> 15 488	<u>19 028</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488

					-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 977</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286
212-101-0200	7473-2010 5	3				
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 158</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>19 527</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 191</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 752</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 191</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 752</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 371</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>22 224</u> 16 498	<u>21 932</u> 16 498	<u>20 054</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 371</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>22 224</u> 16 498	<u>21 932</u> 16 498	<u>20 054</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498

					-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 555</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>22 409</u> 16 680	<u>22 116</u> 16 680	<u>20 238</u> 16 680	<u>20 897</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0400	7473-2010 10	3										
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 664</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179	<u>22 112</u> 15 179	<u>21 754</u> 15 179	<u>19 140</u> 15 179	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 186</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>21 039</u> 15 332	<u>20 747</u> 15 332	<u>18 869</u> 15 332	<u>19 527</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 344</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>21 198</u> 15 488	<u>20 906</u> 15 488	<u>19 028</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 344</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>21 198</u> 15 488	<u>20 906</u> 15 488	<u>19 028</u> 15 488	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 191</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 752</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321

					-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 897</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 884</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 527</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>19 686</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 507</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>21 360</u> 15 648	<u>21 068</u> 15 648	<u>19 190</u> 15 648	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 191</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>22 044</u> 16 321	<u>21 752</u> 16 321	<u>19 874</u> 16 321	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 371</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>22 224</u> 16 498	<u>21 932</u> 16 498	<u>20 054</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 672</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>21 526</u> 15 811	<u>21 233</u> 15 811	<u>19 356</u> 15 811	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 841</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>21 695</u> 15 977	<u>21 402</u> 15 977	<u>19 525</u> 15 977	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 014</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>21 868</u> 16 147	<u>21 575</u> 16 147	<u>19 698</u> 16 147	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 371</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>22 224</u> 16 498	<u>21 932</u> 16 498	<u>20 054</u> 16 498	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 555</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>22 409</u> 16 680	<u>22 116</u> 16 680	<u>20 238</u> 16 680	<u>20 897</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3										
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 118</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625	<u>22 566</u> 15 625	<u>22 208</u> 15 625	<u>19 594</u> 15 625	<u>20 337</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 644</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>21 497</u> 15 783	<u>21 205</u> 15 783	<u>19 327</u> 15 783	<u>19 986</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783

					-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>19 849</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 532</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 014</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 183</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 356</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>20 713</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>20 897</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 337</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 986</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 807</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>21 661</u> 15 944	<u>21 368</u> 15 944	<u>19 491</u> 15 944	<u>20 149</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 974</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>21 828</u> 16 108	<u>21 535</u> 16 108	<u>19 658</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 319</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>22 173</u> 16 447	<u>21 880</u> 16 447	<u>20 002</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>22 350</u> 16 622	<u>22 058</u> 16 622	<u>20 180</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 807</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>21 661</u> 15 944	<u>21 368</u> 15 944	<u>19 491</u> 15 944	<u>20 149</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 974</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>21 828</u> 16 108	<u>21 535</u> 16 108	<u>19 658</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 145</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>21 998</u> 16 276	<u>21 706</u> 16 276	<u>19 828</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>22 350</u> 16 622	<u>22 058</u> 16 622	<u>20 180</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 678</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>22 532</u> 16 801	<u>22 239</u> 16 801	<u>20 362</u> 16 801	<u>21 020</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 974</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>21 828</u> 16 108	<u>21 535</u> 16 108	<u>19 658</u> 16 108	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 145</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>21 998</u> 16 276	<u>21 706</u> 16 276	<u>19 828</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 319</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>22 173</u> 16 447	<u>21 880</u> 16 447	<u>20 002</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 678</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>22 532</u> 16 801	<u>22 239</u> 16 801	<u>20 362</u> 16 801	<u>21 020</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801

					-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 149</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 149</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 020</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 316</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 020</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 864</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>22 717</u> 16 984	<u>22 425</u> 16 984	<u>20 547</u> 16 984	<u>21 206</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 145</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>21 998</u> 16 276	<u>21 706</u> 16 276	<u>19 828</u> 16 276	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 319</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>22 173</u> 16 447	<u>21 880</u> 16 447	<u>20 002</u> 16 447	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 497</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>22 350</u> 16 622	<u>22 058</u> 16 622	<u>20 180</u> 16 622	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 864</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>22 717</u> 16 984	<u>22 425</u> 16 984	<u>20 547</u> 16 984	<u>21 206</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 053</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170	<u>22 907</u> 17 170	<u>22 614</u> 17 170	<u>20 737</u> 17 170	<u>21 395</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0600	7473-2010	3										
212-101-0601		3	1	2400	<u>21 753</u> 16 250	<u>29 970</u> 16 250	<u>23 201</u> 16 250	<u>22 843</u> 16 250	<u>20 229</u> 16 250	<u>20 972</u> 16 250	<u>29 970</u> 16 250	<u>29 970</u> 16 250
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 285</u> 16 414	<u>27 503</u> 16 414	<u>22 139</u> 16 414	<u>21 846</u> 16 414	<u>19 969</u> 16 414	<u>20 627</u> 16 414	<u>27 503</u> 16 414	<u>27 503</u> 16 414
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 455</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582	<u>22 309</u> 16 582	<u>22 016</u> 16 582	<u>20 139</u> 16 582	<u>20 797</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 629</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>22 483</u> 16 753	<u>22 190</u> 16 753	<u>20 312</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 987</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>22 841</u> 17 105	<u>22 548</u> 17 105	<u>20 671</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 172</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>23 026</u> 17 287	<u>22 733</u> 17 287	<u>20 856</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287

					-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 206</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 487</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 661</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 839</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 206</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 395</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0600	7473-2010 15	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>20 972</u> 16 250	<u>29 970</u> 16 250
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>20 627</u> 16 414	<u>27 503</u> 16 414
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>20 797</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 455</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582	<u>22 309</u> 16 582	<u>22 016</u> 16 582	<u>20 139</u> 16 582	<u>20 797</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 629</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>22 483</u> 16 753	<u>22 190</u> 16 753	<u>20 312</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 806</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>22 660</u> 16 927	<u>22 367</u> 16 927	<u>20 490</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 172</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>23 026</u> 17 287	<u>22 733</u> 17 287	<u>20 856</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473	<u>23 215</u> 17 473	<u>22 922</u> 17 473	<u>21 045</u> 17 473	<u>21 703</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 629</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>22 483</u> 16 753	<u>22 190</u> 16 753	<u>20 312</u> 16 753	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 806</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>22 660</u> 16 927	<u>22 367</u> 16 927	<u>20 490</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 987</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>22 841</u> 17 105	<u>22 548</u> 17 105	<u>20 671</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 361</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473	<u>23 215</u> 17 473	<u>22 922</u> 17 473	<u>21 045</u> 17 473	<u>21 703</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 554</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>23 408</u> 17 663	<u>23 115</u> 17 663	<u>21 237</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 806</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>22 660</u> 16 927	<u>22 367</u> 16 927	<u>20 490</u> 16 927	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 987</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>22 841</u> 17 105	<u>22 548</u> 17 105	<u>20 671</u> 17 105	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 172</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>23 026</u> 17 287	<u>22 733</u> 17 287	<u>20 856</u> 17 287	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287

					-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>20 797</u> 16 582	<u>27 673</u> 16 582
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>21 703</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>20 971</u> 16 753	<u>27 847</u> 16 753
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>21 703</u> 17 473	<u>28 579</u> 17 473
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>21 148</u> 16 927	<u>28 024</u> 16 927
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>21 329</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>21 514</u> 17 287	<u>28 390</u> 17 287

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 554</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>23 408</u> 17 663	<u>23 115</u> 17 663	<u>21 237</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 312</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 554</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>23 408</u> 17 663	<u>23 115</u> 17 663	<u>21 237</u> 17 663	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 312</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 953</u> 18 056	<u>29 171</u> 18 056	<u>23 806</u> 18 056	<u>23 514</u> 18 056	<u>21 636</u> 18 056	<u>22 295</u> 18 056	<u>29 171</u> 18 056	<u>29 171</u> 18 056
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 159</u> 18 258	<u>29 377</u> 18 258	<u>24 013</u> 18 258	<u>23 720</u> 18 258	<u>21 842</u> 18 258	<u>22 501</u> 18 258	<u>29 377</u> 18 258	<u>29 377</u> 18 258
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 585</u> 18 678	<u>29 804</u> 18 678	<u>24 439</u> 18 678	<u>24 146</u> 18 678	<u>22 269</u> 18 678	<u>22 927</u> 18 678	<u>29 804</u> 18 678	<u>29 804</u> 18 678
212-101-0700	20 7473-2010	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 660</u> 17 143	<u>30 877</u> 17 143	<u>24 108</u> 17 143	<u>23 750</u> 17 143	<u>21 136</u> 17 143	<u>21 879</u> 17 143	<u>30 877</u> 17 143	<u>30 877</u> 17 143
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 201</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316	<u>23 055</u> 17 316	<u>22 762</u> 17 316	<u>20 885</u> 17 316	<u>21 543</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 381</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>23 235</u> 17 493	<u>22 942</u> 17 493	<u>21 064</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 312</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 942</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045	<u>23 796</u> 18 045	<u>23 503</u> 18 045	<u>21 626</u> 18 045	<u>22 284</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045

					-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>21 896</u> 17 663	<u>28 772</u> 17 663
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>22 295</u> 18 056	<u>29 171</u> 18 056
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>22 501</u> 18 258	<u>29 377</u> 18 258
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>22 927</u> 18 678	<u>29 804</u> 18 678
212-101-0700	20 7473-2010	3				
212-101-0701		3	1	2400	<u>21 879</u> 17 143	<u>30 877</u> 17 143
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>21 543</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>22 284</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 201</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316	<u>23 055</u> 17 316	<u>22 762</u> 17 316	<u>20 885</u> 17 316	<u>21 543</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 381</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>23 235</u> 17 493	<u>22 942</u> 17 493	<u>21 064</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 564</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673	<u>23 418</u> 17 673	<u>23 125</u> 17 673	<u>21 248</u> 17 673	<u>21 906</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 942</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045	<u>23 796</u> 18 045	<u>23 503</u> 18 045	<u>21 626</u> 18 045	<u>22 284</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 137</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>23 991</u> 18 237	<u>23 698</u> 18 237	<u>21 821</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 381</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>23 235</u> 17 493	<u>22 942</u> 17 493	<u>21 064</u> 17 493	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 564</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673	<u>23 418</u> 17 673	<u>23 125</u> 17 673	<u>21 248</u> 17 673	<u>21 906</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 751</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>23 605</u> 17 857	<u>23 312</u> 17 857	<u>21 435</u> 17 857	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 137</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>23 991</u> 18 237	<u>23 698</u> 18 237	<u>21 821</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 336</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433	<u>24 190</u> 18 433	<u>23 898</u> 18 433	<u>22 020</u> 18 433	<u>22 678</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 137</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>23 991</u> 18 237	<u>23 698</u> 18 237	<u>21 821</u> 18 237	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 336</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433	<u>24 190</u> 18 433	<u>23 898</u> 18 433	<u>22 020</u> 18 433	<u>22 678</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 540</u> 18 634	<u>29 758</u> 18 634	<u>24 394</u> 18 634	<u>24 101</u> 18 634	<u>22 224</u> 18 634	<u>22 882</u> 18 634	<u>29 758</u> 18 634	<u>29 758</u> 18 634

					-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>21 543</u> 17 316	<u>28 420</u> 17 316
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>21 906</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>22 284</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>21 723</u> 17 493	<u>28 599</u> 17 493
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>21 906</u> 17 673	<u>28 782</u> 17 673
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 093</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>22 678</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>22 479</u> 18 237	<u>29 355</u> 18 237
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>22 678</u> 18 433	<u>29 555</u> 18 433
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>22 882</u> 18 634	<u>29 758</u> 18 634

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 748</u> 18 838	<u>29 966</u> 18 838	<u>24 602</u> 18 838	<u>24 309</u> 18 838	<u>22 432</u> 18 838	<u>23 090</u> 18 838	<u>29 966</u> 18 838	<u>29 966</u> 18 838
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 178</u> 19 262	<u>30 396</u> 19 262	<u>25 032</u> 19 262	<u>24 739</u> 19 262	<u>22 862</u> 19 262	<u>23 520</u> 19 262	<u>30 396</u> 19 262	<u>30 396</u> 19 262
212-101-0800	7473-2010 22,5	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>23 748</u> 18 214	<u>31 966</u> 18 214	<u>25 197</u> 18 214	<u>24 838</u> 18 214	<u>22 224</u> 18 214	<u>22 968</u> 18 214	<u>31 966</u> 18 214	<u>31 966</u> 18 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 301</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398	<u>24 155</u> 18 398	<u>23 862</u> 18 398	<u>21 984</u> 18 398	<u>22 643</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 492</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>24 345</u> 18 586	<u>24 053</u> 18 586	<u>22 175</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 885</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973	<u>24 739</u> 18 973	<u>24 446</u> 18 973	<u>22 569</u> 18 973	<u>23 227</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 088</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173	<u>24 942</u> 19 173	<u>24 649</u> 19 173	<u>22 772</u> 19 173	<u>23 430</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 301</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398	<u>24 155</u> 18 398	<u>23 862</u> 18 398	<u>21 984</u> 18 398	<u>22 643</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 492</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>24 345</u> 18 586	<u>24 053</u> 18 586	<u>22 175</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 686</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778	<u>24 540</u> 18 778	<u>24 247</u> 18 778	<u>22 370</u> 18 778	<u>23 028</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 088</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173	<u>24 942</u> 19 173	<u>24 649</u> 19 173	<u>22 772</u> 19 173	<u>23 430</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 295</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>25 149</u> 19 377	<u>24 856</u> 19 377	<u>22 979</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377

					-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>23 090</u> 18 838	<u>29 966</u> 18 838
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>23 520</u> 19 262	<u>30 396</u> 19 262
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>22 968</u> 18 214	<u>31 966</u> 18 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>22 643</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>23 227</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>23 430</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>22 643</u> 18 398	<u>29 519</u> 18 398
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>23 028</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>23 430</u> 19 173	<u>30 306</u> 19 173
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 492</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>24 345</u> 18 586	<u>24 053</u> 18 586	<u>22 175</u> 18 586	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 686</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778	<u>24 540</u> 18 778	<u>24 247</u> 18 778	<u>22 370</u> 18 778	<u>23 028</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 885</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973	<u>24 739</u> 18 973	<u>24 446</u> 18 973	<u>22 569</u> 18 973	<u>23 227</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 295</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>25 149</u> 19 377	<u>24 856</u> 19 377	<u>22 979</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 507</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585	<u>25 361</u> 19 585	<u>25 068</u> 19 585	<u>23 190</u> 19 585	<u>23 849</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 295</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>25 149</u> 19 377	<u>24 856</u> 19 377	<u>22 979</u> 19 377	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 507</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585	<u>25 361</u> 19 585	<u>25 068</u> 19 585	<u>23 190</u> 19 585	<u>23 849</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 723</u> 19 798	<u>30 941</u> 19 798	<u>25 577</u> 19 798	<u>25 284</u> 19 798	<u>23 407</u> 19 798	<u>24 065</u> 19 798	<u>30 941</u> 19 798	<u>30 941</u> 19 798
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 944</u> 20 016	<u>31 162</u> 20 016	<u>25 798</u> 20 016	<u>25 505</u> 20 016	<u>23 628</u> 20 016	<u>24 286</u> 20 016	<u>31 162</u> 20 016	<u>31 162</u> 20 016
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 401</u> 20 465	<u>31 619</u> 20 465	<u>26 255</u> 20 465	<u>25 962</u> 20 465	<u>24 085</u> 20 465	<u>24 743</u> 20 465	<u>31 619</u> 20 465	<u>31 619</u> 20 465
212-101-0900	7473-2010	3										
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 474</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929	<u>25 922</u> 18 929	<u>25 564</u> 18 929	<u>22 950</u> 18 929	<u>23 694</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>25 034</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>24 888</u> 19 120	<u>24 595</u> 19 120	<u>22 718</u> 19 120	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120

					-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>22 834</u> 18 586	<u>29 710</u> 18 586
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>23 028</u> 18 778	<u>29 905</u> 18 778
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>23 227</u> 18 973	<u>30 103</u> 18 973
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>23 849</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>23 637</u> 19 377	<u>30 513</u> 19 377
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>23 849</u> 19 585	<u>30 725</u> 19 585
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>24 065</u> 19 798	<u>30 941</u> 19 798
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>24 286</u> 20 016	<u>31 162</u> 20 016
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>24 743</u> 20 465	<u>31 619</u> 20 465
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>23 694</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120

					-	-	-	-	-	-	-	
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 320</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>24 851</u> 18 700	<u>24 362</u> 18 700	<u>23 040</u> 18 700	<u>23 040</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>26 607</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>25 138</u> 18 981	<u>24 648</u> 18 981	<u>23 326</u> 18 981	<u>23 326</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>24 477</u> 18 333	<u>23 987</u> 18 333	<u>22 666</u> 18 333	<u>22 666</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 226</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 757</u> 18 608	<u>24 268</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>25 043</u> 18 888	<u>24 553</u> 18 888	<u>23 231</u> 18 888	<u>23 231</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>26 800</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>25 331</u> 19 170	<u>24 841</u> 19 170	<u>23 519</u> 19 170	<u>23 519</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>26 694</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>25 225</u> 19 067	<u>24 736</u> 19 067	<u>23 414</u> 19 067	<u>23 414</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>26 986</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>25 517</u> 19 353	<u>25 028</u> 19 353	<u>23 706</u> 19 353	<u>23 706</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>27 282</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>25 813</u> 19 643	<u>25 324</u> 19 643	<u>24 002</u> 19 643	<u>24 002</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>27 582</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>26 113</u> 19 937	<u>25 624</u> 19 937	<u>24 302</u> 19 937	<u>24 302</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>24 474</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929	<u>25 922</u> 18 929	<u>25 564</u> 18 929	<u>22 950</u> 18 929	<u>23 694</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>25 034</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>24 888</u> 19 120	<u>24 595</u> 19 120	<u>22 718</u> 19 120	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120

					-	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>22 790</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>23 077</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>22 416</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>22 696</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>22 982</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>23 270</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>23 164</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>23 456</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>23 752</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>24 052</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>23 694</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>25 435</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>25 288</u> 19 514	<u>24 996</u> 19 514	<u>23 118</u> 19 514	<u>23 776</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>25 641</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>25 495</u> 19 717	<u>25 202</u> 19 717	<u>23 325</u> 19 717	<u>23 983</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>25 034</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>24 888</u> 19 120	<u>24 595</u> 19 120	<u>22 718</u> 19 120	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>25 232</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>25 086</u> 19 315	<u>24 793</u> 19 315	<u>22 916</u> 19 315	<u>23 574</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>25 641</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>25 495</u> 19 717	<u>25 202</u> 19 717	<u>23 325</u> 19 717	<u>23 983</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 852</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>25 706</u> 19 925	<u>25 413</u> 19 925	<u>23 535</u> 19 925	<u>24 194</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 852</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>25 706</u> 19 925	<u>25 413</u> 19 925	<u>23 535</u> 19 925	<u>24 194</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>26 067</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>25 921</u> 20 137	<u>25 628</u> 20 137	<u>23 751</u> 20 137	<u>24 409</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>26 512</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575	<u>26 366</u> 20 575	<u>26 073</u> 20 575	<u>24 196</u> 20 575	<u>24 854</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>26 742</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801	<u>26 595</u> 20 801	<u>26 303</u> 20 801	<u>24 425</u> 20 801	<u>25 084</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801
212-101-1100	7473-2010 30	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>25 290</u> 19 732	<u>33 508</u> 19 732	<u>26 739</u> 19 732	<u>26 380</u> 19 732	<u>23 766</u> 19 732	<u>24 510</u> 19 732	<u>33 508</u> 19 732	<u>33 508</u> 19 732
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>25 859</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931	<u>25 712</u> 19 931	<u>25 420</u> 19 931	<u>23 542</u> 19 931	<u>24 201</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931

					-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>23 776</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>23 983</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>23 376</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>23 574</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>23 983</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>24 194</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>24 194</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>24 409</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>24 854</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>25 084</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>24 510</u> 19 732	<u>33 508</u> 19 732
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>24 201</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 276</u> 20 342	<u>31 494</u> 20 342	<u>26 130</u> 20 342	<u>25 837</u> 20 342	<u>23 960</u> 20 342	<u>24 618</u> 20 342	<u>31 494</u> 20 342	<u>31 494</u> 20 342
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>26 492</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554	<u>26 345</u> 20 554	<u>26 053</u> 20 554	<u>24 175</u> 20 554	<u>24 833</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>25 859</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931	<u>25 712</u> 19 931	<u>25 420</u> 19 931	<u>23 542</u> 19 931	<u>24 201</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>26 065</u> 20 135	<u>31 283</u> 20 135	<u>25 919</u> 20 135	<u>25 626</u> 20 135	<u>23 749</u> 20 135	<u>24 407</u> 20 135	<u>31 283</u> 20 135	<u>31 283</u> 20 135
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>26 492</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554	<u>26 345</u> 20 554	<u>26 053</u> 20 554	<u>24 175</u> 20 554	<u>24 833</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>26 711</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771	<u>26 565</u> 20 771	<u>26 272</u> 20 771	<u>24 395</u> 20 771	<u>25 053</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>26 711</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771	<u>26 565</u> 20 771	<u>26 272</u> 20 771	<u>24 395</u> 20 771	<u>25 053</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 936</u> 20 992	<u>32 154</u> 20 992	<u>26 790</u> 20 992	<u>26 497</u> 20 992	<u>24 619</u> 20 992	<u>25 278</u> 20 992	<u>32 154</u> 20 992	<u>32 154</u> 20 992
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>27 399</u> 21 448	<u>32 618</u> 21 448	<u>27 253</u> 21 448	<u>26 961</u> 21 448	<u>25 083</u> 21 448	<u>25 741</u> 21 448	<u>32 618</u> 21 448	<u>32 618</u> 21 448
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>27 639</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>27 493</u> 21 684	<u>27 200</u> 21 684	<u>25 322</u> 21 684	<u>25 981</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684
212-101-1200	7473-2010 35	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>27 095</u> 21 508	<u>35 312</u> 21 508	<u>28 543</u> 21 508	<u>28 185</u> 21 508	<u>25 571</u> 21 508	<u>26 314</u> 21 508	<u>35 312</u> 21 508	<u>35 312</u> 21 508
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>27 681</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725	<u>27 535</u> 21 725	<u>27 242</u> 21 725	<u>25 365</u> 21 725	<u>26 023</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725

					-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>24 618</u> 20 342	<u>31 494</u> 20 342
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>24 833</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>24 201</u> 19 931	<u>31 077</u> 19 931
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>24 407</u> 20 135	<u>31 283</u> 20 135
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>24 833</u> 20 554	<u>31 710</u> 20 554
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>25 053</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>25 053</u> 20 771	<u>31 930</u> 20 771
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>25 278</u> 20 992	<u>32 154</u> 20 992
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>25 741</u> 21 448	<u>32 618</u> 21 448
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>25 981</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>26 314</u> 21 508	<u>35 312</u> 21 508
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>26 023</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>28 136</u> 22 173	<u>33 355</u> 22 173	<u>27 990</u> 22 173	<u>27 697</u> 22 173	<u>25 820</u> 22 173	<u>26 478</u> 22 173	<u>33 355</u> 22 173	<u>33 355</u> 22 173
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>28 371</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404	<u>28 225</u> 22 404	<u>27 932</u> 22 404	<u>26 055</u> 22 404	<u>26 713</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>27 681</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725	<u>27 535</u> 21 725	<u>27 242</u> 21 725	<u>25 365</u> 21 725	<u>26 023</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>27 906</u> 21 947	<u>33 125</u> 21 947	<u>27 760</u> 21 947	<u>27 468</u> 21 947	<u>25 590</u> 21 947	<u>26 248</u> 21 947	<u>33 125</u> 21 947	<u>33 125</u> 21 947
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>28 371</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404	<u>28 225</u> 22 404	<u>27 932</u> 22 404	<u>26 055</u> 22 404	<u>26 713</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>28 611</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640	<u>28 464</u> 22 640	<u>28 172</u> 22 640	<u>26 294</u> 22 640	<u>26 952</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>28 611</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640	<u>28 464</u> 22 640	<u>28 172</u> 22 640	<u>26 294</u> 22 640	<u>26 952</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>28 855</u> 22 881	<u>34 073</u> 22 881	<u>28 709</u> 22 881	<u>28 416</u> 22 881	<u>26 539</u> 22 881	<u>27 197</u> 22 881	<u>34 073</u> 22 881	<u>34 073</u> 22 881
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>29 361</u> 23 378	<u>34 579</u> 23 378	<u>29 214</u> 23 378	<u>28 922</u> 23 378	<u>27 044</u> 23 378	<u>27 703</u> 23 378	<u>34 579</u> 23 378	<u>34 579</u> 23 378
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>29 622</u> 23 635	<u>34 840</u> 23 635	<u>29 475</u> 23 635	<u>29 183</u> 23 635	<u>27 305</u> 23 635	<u>27 964</u> 23 635	<u>34 840</u> 23 635	<u>34 840</u> 23 635
212-101-1300	7473-2010 40	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>29 061</u> 23 444	<u>37 279</u> 23 444	<u>30 510</u> 23 444	<u>30 151</u> 23 444	<u>27 537</u> 23 444	<u>28 281</u> 23 444	<u>37 279</u> 23 444	<u>37 279</u> 23 444
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 668</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681	<u>29 521</u> 23 681	<u>29 229</u> 23 681	<u>27 351</u> 23 681	<u>28 010</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681

					-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>26 478</u> 22 173	<u>33 355</u> 22 173
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>26 713</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>26 023</u> 21 725	<u>32 899</u> 21 725
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 248</u> 21 947	<u>33 125</u> 21 947
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>26 713</u> 22 404	<u>33 589</u> 22 404
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>26 952</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>26 952</u> 22 640	<u>33 829</u> 22 640
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 197</u> 22 881	<u>34 073</u> 22 881
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>27 703</u> 23 378	<u>34 579</u> 23 378
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>27 964</u> 23 635	<u>34 840</u> 23 635
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 281</u> 23 444	<u>37 279</u> 23 444
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 010</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 164</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>30 018</u> 24 169	<u>29 725</u> 24 169	<u>27 847</u> 24 169	<u>28 506</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 420</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421	<u>30 273</u> 24 421	<u>29 981</u> 24 421	<u>28 103</u> 24 421	<u>28 762</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 668</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681	<u>29 521</u> 23 681	<u>29 229</u> 23 681	<u>27 351</u> 23 681	<u>28 010</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 913</u> 23 922	<u>35 131</u> 23 922	<u>29 767</u> 23 922	<u>29 474</u> 23 922	<u>27 597</u> 23 922	<u>28 255</u> 23 922	<u>35 131</u> 23 922	<u>35 131</u> 23 922
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 420</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421	<u>30 273</u> 24 421	<u>29 981</u> 24 421	<u>28 103</u> 24 421	<u>28 762</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 681</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678	<u>30 534</u> 24 678	<u>30 242</u> 24 678	<u>28 364</u> 24 678	<u>29 023</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 681</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678	<u>30 534</u> 24 678	<u>30 242</u> 24 678	<u>28 364</u> 24 678	<u>29 023</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 948</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940	<u>30 801</u> 24 940	<u>30 509</u> 24 940	<u>28 631</u> 24 940	<u>29 289</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 498</u> 25 482	<u>36 717</u> 25 482	<u>31 352</u> 25 482	<u>31 059</u> 25 482	<u>29 182</u> 25 482	<u>29 840</u> 25 482	<u>36 717</u> 25 482	<u>36 717</u> 25 482
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 783</u> 25 762	<u>37 001</u> 25 762	<u>31 637</u> 25 762	<u>31 344</u> 25 762	<u>29 466</u> 25 762	<u>30 125</u> 25 762	<u>37 001</u> 25 762	<u>37 001</u> 25 762
212-101-1400	7473-2010 45	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 776</u> 24 147	<u>37 993</u> 24 147	<u>31 224</u> 24 147	<u>30 866</u> 24 147	<u>28 252</u> 24 147	<u>28 996</u> 24 147	<u>37 993</u> 24 147	<u>37 993</u> 24 147
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 390</u> 24 391	<u>35 608</u> 24 391	<u>30 243</u> 24 391	<u>29 951</u> 24 391	<u>28 073</u> 24 391	<u>28 731</u> 24 391	<u>35 608</u> 24 391	<u>35 608</u> 24 391

					-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 506</u> 24 169	<u>35 382</u> 24 169
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 762</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 010</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 255</u> 23 922	<u>35 131</u> 23 922
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 762</u> 24 421	<u>35 638</u> 24 421
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 023</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 023</u> 24 678	<u>35 899</u> 24 678
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 289</u> 24 940	<u>36 166</u> 24 940
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 840</u> 25 482	<u>36 717</u> 25 482
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 125</u> 25 762	<u>37 001</u> 25 762
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>28 996</u> 24 147	<u>37 993</u> 24 147
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>28 731</u> 24 391	<u>35 608</u> 24 391

					-	-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>29 242</u> 24 894	<u>36 119</u> 24 894
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>29 506</u> 25 153	<u>36 382</u> 25 153
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>28 731</u> 24 391	<u>35 608</u> 24 391
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>28 984</u> 24 640	<u>35 861</u> 24 640
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>29 506</u> 25 153	<u>36 382</u> 25 153
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>29 775</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>29 775</u> 25 418	<u>36 651</u> 25 418
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 050</u> 25 688	<u>36 926</u> 25 688
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>30 617</u> 26 247	<u>37 493</u> 26 247
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>30 910</u> 26 535	<u>37 786</u> 26 535
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 122</u> 14 429	<u>28 119</u> 14 429
212-101-1600	5, 7473-2010	3				

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 085</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609	<u>21 534</u> 14 609	<u>21 175</u> 14 609	<u>18 561</u> 14 609	<u>19 305</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 818</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330	<u>22 267</u> 15 330	<u>21 908</u> 15 330	<u>19 294</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 341</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485	<u>21 195</u> 15 485	<u>20 902</u> 15 485	<u>19 025</u> 15 485	<u>19 683</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 502</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>21 356</u> 15 643	<u>21 063</u> 15 643	<u>19 185</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 502</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>21 356</u> 15 643	<u>21 063</u> 15 643	<u>19 185</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 356</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>22 210</u> 16 484	<u>21 917</u> 16 484	<u>20 040</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484

					-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 305</u> 14 609	<u>28 303</u> 14 609
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>19 683</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 356</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>22 210</u> 16 484	<u>21 917</u> 16 484	<u>20 040</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 538</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>22 392</u> 16 663	<u>22 099</u> 16 663	<u>20 222</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 538</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>22 392</u> 16 663	<u>22 099</u> 16 663	<u>20 222</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 724</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847	<u>22 578</u> 16 847	<u>22 286</u> 16 847	<u>20 408</u> 16 847	<u>21 066</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 818</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330	<u>22 267</u> 15 330	<u>21 908</u> 15 330	<u>19 294</u> 15 330	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 341</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485	<u>21 195</u> 15 485	<u>20 902</u> 15 485	<u>19 025</u> 15 485	<u>19 683</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485

					-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 066</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>19 683</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 502</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>21 356</u> 15 643	<u>21 063</u> 15 643	<u>19 185</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 502</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>21 356</u> 15 643	<u>21 063</u> 15 643	<u>19 185</u> 15 643	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 356</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>22 210</u> 16 484	<u>21 917</u> 16 484	<u>20 040</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 666</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>21 519</u> 15 804	<u>21 227</u> 15 804	<u>19 349</u> 15 804	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 356</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>22 210</u> 16 484	<u>21 917</u> 16 484	<u>20 040</u> 16 484	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484

					-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>19 844</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 008</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>20 698</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 538</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>22 392</u> 16 663	<u>22 099</u> 16 663	<u>20 222</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 833</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>21 687</u> 15 969	<u>21 394</u> 15 969	<u>19 516</u> 15 969	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 004</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>21 857</u> 16 137	<u>21 565</u> 16 137	<u>19 687</u> 16 137	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 178</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>22 032</u> 16 309	<u>21 739</u> 16 309	<u>19 862</u> 16 309	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 538</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>22 392</u> 16 663	<u>22 099</u> 16 663	<u>20 222</u> 16 663	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 724</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847	<u>22 578</u> 16 847	<u>22 286</u> 16 847	<u>20 408</u> 16 847	<u>21 066</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 276</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781	<u>22 725</u> 15 781	<u>22 366</u> 15 781	<u>19 752</u> 15 781	<u>20 496</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 804</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>21 658</u> 15 941	<u>21 365</u> 15 941	<u>19 488</u> 15 941	<u>20 146</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 969</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103	<u>21 823</u> 16 103	<u>21 530</u> 16 103	<u>19 653</u> 16 103	<u>20 311</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 138</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>21 992</u> 16 269	<u>21 699</u> 16 269	<u>19 821</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 486</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>22 340</u> 16 612	<u>22 047</u> 16 612	<u>20 169</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 666</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>22 519</u> 16 789	<u>22 227</u> 16 789	<u>20 349</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789

					-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 175</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 346</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>20 520</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>20 880</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 066</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 496</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 146</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 311</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 969</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103	<u>21 823</u> 16 103	<u>21 530</u> 16 103	<u>19 653</u> 16 103	<u>20 311</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 138</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>21 992</u> 16 269	<u>21 699</u> 16 269	<u>19 821</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 310</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>22 164</u> 16 439	<u>21 871</u> 16 439	<u>19 994</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 666</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>22 519</u> 16 789	<u>22 227</u> 16 789	<u>20 349</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 849</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969	<u>22 703</u> 16 969	<u>22 410</u> 16 969	<u>20 532</u> 16 969	<u>21 191</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 138</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>21 992</u> 16 269	<u>21 699</u> 16 269	<u>19 821</u> 16 269	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 310</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>22 164</u> 16 439	<u>21 871</u> 16 439	<u>19 994</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 486</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>22 340</u> 16 612	<u>22 047</u> 16 612	<u>20 169</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 849</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969	<u>22 703</u> 16 969	<u>22 410</u> 16 969	<u>20 532</u> 16 969	<u>21 191</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 036</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154	<u>22 890</u> 17 154	<u>22 597</u> 17 154	<u>20 720</u> 17 154	<u>21 378</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 310</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>22 164</u> 16 439	<u>21 871</u> 16 439	<u>19 994</u> 16 439	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 486</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>22 340</u> 16 612	<u>22 047</u> 16 612	<u>20 169</u> 16 612	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 666</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>22 519</u> 16 789	<u>22 227</u> 16 789	<u>20 349</u> 16 789	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789

					-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 311</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 191</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 480</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 191</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 378</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>20 652</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>20 828</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 007</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 036</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154	<u>22 890</u> 17 154	<u>22 597</u> 17 154	<u>20 720</u> 17 154	<u>21 378</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 228</u> 17 342	<u>28 446</u> 17 342	<u>23 082</u> 17 342	<u>22 789</u> 17 342	<u>20 911</u> 17 342	<u>21 570</u> 17 342	<u>28 446</u> 17 342	<u>28 446</u> 17 342
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 918</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413	<u>23 366</u> 16 413	<u>23 008</u> 16 413	<u>20 394</u> 16 413	<u>21 137</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 452</u> 16 578	<u>27 670</u> 16 578	<u>22 306</u> 16 578	<u>22 013</u> 16 578	<u>20 135</u> 16 578	<u>20 794</u> 16 578	<u>27 670</u> 16 578	<u>27 670</u> 16 578
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 624</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747	<u>22 477</u> 16 747	<u>22 185</u> 16 747	<u>20 307</u> 16 747	<u>20 966</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 799</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>22 653</u> 16 920	<u>22 360</u> 16 920	<u>20 483</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 161</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>23 015</u> 17 276	<u>22 722</u> 17 276	<u>20 845</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 348</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>23 201</u> 17 460	<u>22 909</u> 17 460	<u>21 031</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 624</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747	<u>22 477</u> 16 747	<u>22 185</u> 16 747	<u>20 307</u> 16 747	<u>20 966</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 799</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>22 653</u> 16 920	<u>22 360</u> 16 920	<u>20 483</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 978</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>22 832</u> 17 096	<u>22 539</u> 17 096	<u>20 662</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 348</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>23 201</u> 17 460	<u>22 909</u> 17 460	<u>21 031</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460

					-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 378</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>21 570</u> 17 342	<u>28 446</u> 17 342
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 137</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>20 794</u> 16 578	<u>27 670</u> 16 578
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>20 966</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>20 966</u> 16 747	<u>27 842</u> 16 747
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 539</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648	<u>23 392</u> 17 648	<u>23 100</u> 17 648	<u>21 222</u> 17 648	<u>21 880</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 799</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>22 653</u> 16 920	<u>22 360</u> 16 920	<u>20 483</u> 16 920	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 978</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>22 832</u> 17 096	<u>22 539</u> 17 096	<u>20 662</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 161</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>23 015</u> 17 276	<u>22 722</u> 17 276	<u>20 845</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 539</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648	<u>23 392</u> 17 648	<u>23 100</u> 17 648	<u>21 222</u> 17 648	<u>21 880</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 733</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>23 587</u> 17 840	<u>23 295</u> 17 840	<u>21 417</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 978</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>22 832</u> 17 096	<u>22 539</u> 17 096	<u>20 662</u> 17 096	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 161</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>23 015</u> 17 276	<u>22 722</u> 17 276	<u>20 845</u> 17 276	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 348</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>23 201</u> 17 460	<u>22 909</u> 17 460	<u>21 031</u> 17 460	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 733</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>23 587</u> 17 840	<u>23 295</u> 17 840	<u>21 417</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>23 786</u> 18 036	<u>23 494</u> 18 036	<u>21 616</u> 18 036	<u>22 274</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 733</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>23 587</u> 17 840	<u>23 295</u> 17 840	<u>21 417</u> 17 840	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>23 786</u> 18 036	<u>23 494</u> 18 036	<u>21 616</u> 18 036	<u>22 274</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036

					-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>21 880</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>21 141</u> 16 920	<u>28 017</u> 16 920
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>21 880</u> 17 648	<u>28 757</u> 17 648
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>21 320</u> 17 096	<u>28 196</u> 17 096
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>21 503</u> 17 276	<u>28 379</u> 17 276
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>21 690</u> 17 460	<u>28 566</u> 17 460
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>22 274</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>22 075</u> 17 840	<u>28 952</u> 17 840
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>22 274</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 136</u> 18 236	<u>29 354</u> 18 236	<u>23 990</u> 18 236	<u>23 697</u> 18 236	<u>21 820</u> 18 236	<u>22 478</u> 18 236	<u>29 354</u> 18 236	<u>29 354</u> 18 236
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 344</u> 18 441	<u>29 563</u> 18 441	<u>24 198</u> 18 441	<u>23 905</u> 18 441	<u>22 028</u> 18 441	<u>22 686</u> 18 441	<u>29 563</u> 18 441	<u>29 563</u> 18 441
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 775</u> 18 865	<u>29 993</u> 18 865	<u>24 629</u> 18 865	<u>24 336</u> 18 865	<u>22 459</u> 18 865	<u>23 117</u> 18 865	<u>29 993</u> 18 865	<u>29 993</u> 18 865
212-101-2100	20, 7473-2010	3										
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 834</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314	<u>24 282</u> 17 314	<u>23 924</u> 17 314	<u>21 310</u> 17 314	<u>22 054</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 377</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489	<u>23 231</u> 17 489	<u>22 938</u> 17 489	<u>21 061</u> 17 489	<u>21 719</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 559</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>23 412</u> 17 668	<u>23 120</u> 17 668	<u>21 242</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>23 786</u> 18 036	<u>23 494</u> 18 036	<u>21 616</u> 18 036	<u>22 275</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 126</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226	<u>23 979</u> 18 226	<u>23 687</u> 18 226	<u>21 809</u> 18 226	<u>22 467</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 377</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489	<u>23 231</u> 17 489	<u>22 938</u> 17 489	<u>21 061</u> 17 489	<u>21 719</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 559</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>23 412</u> 17 668	<u>23 120</u> 17 668	<u>21 242</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 744</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850	<u>23 597</u> 17 850	<u>23 305</u> 17 850	<u>21 427</u> 17 850	<u>22 086</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 126</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226	<u>23 979</u> 18 226	<u>23 687</u> 18 226	<u>21 809</u> 18 226	<u>22 467</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226

					-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>22 478</u> 18 236	<u>29 354</u> 18 236
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>22 686</u> 18 441	<u>29 563</u> 18 441
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>23 117</u> 18 865	<u>29 993</u> 18 865
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 054</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>21 719</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>22 275</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>22 467</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>21 719</u> 17 489	<u>28 596</u> 17 489
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>22 086</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>22 467</u> 18 226	<u>29 344</u> 18 226

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 322</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>24 176</u> 18 419	<u>23 884</u> 18 419	<u>22 006</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 559</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>23 412</u> 17 668	<u>23 120</u> 17 668	<u>21 242</u> 17 668	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 744</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850	<u>23 597</u> 17 850	<u>23 305</u> 17 850	<u>21 427</u> 17 850	<u>22 086</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 933</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>23 786</u> 18 036	<u>23 494</u> 18 036	<u>21 616</u> 18 036	<u>22 275</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 322</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>24 176</u> 18 419	<u>23 884</u> 18 419	<u>22 006</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 524</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618	<u>24 377</u> 18 618	<u>24 085</u> 18 618	<u>22 207</u> 18 618	<u>22 866</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 322</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>24 176</u> 18 419	<u>23 884</u> 18 419	<u>22 006</u> 18 419	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 524</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618	<u>24 377</u> 18 618	<u>24 085</u> 18 618	<u>22 207</u> 18 618	<u>22 866</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 729</u> 18 820	<u>29 947</u> 18 820	<u>24 583</u> 18 820	<u>24 290</u> 18 820	<u>22 413</u> 18 820	<u>23 071</u> 18 820	<u>29 947</u> 18 820	<u>29 947</u> 18 820
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>24 939</u> 19 027	<u>30 158</u> 19 027	<u>24 793</u> 19 027	<u>24 501</u> 19 027	<u>22 623</u> 19 027	<u>23 281</u> 19 027	<u>30 158</u> 19 027	<u>30 158</u> 19 027
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 374</u> 19 454	<u>30 592</u> 19 454	<u>25 228</u> 19 454	<u>24 935</u> 19 454	<u>23 057</u> 19 454	<u>23 716</u> 19 454	<u>30 592</u> 19 454	<u>30 592</u> 19 454
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										
212-101-2201		3	1	2400	<u>23 933</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396	<u>25 382</u> 18 396	<u>25 023</u> 18 396	<u>22 409</u> 18 396	<u>23 153</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396

					-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>21 901</u> 17 668	<u>28 777</u> 17 668
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>22 086</u> 17 850	<u>28 962</u> 17 850
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>22 275</u> 18 036	<u>29 151</u> 18 036
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>22 866</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>22 664</u> 18 419	<u>29 541</u> 18 419
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>22 866</u> 18 618	<u>29 742</u> 18 618
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>23 071</u> 18 820	<u>29 947</u> 18 820
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>23 281</u> 19 027	<u>30 158</u> 19 027
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>23 716</u> 19 454	<u>30 592</u> 19 454
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>23 153</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 488</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582	<u>24 342</u> 18 582	<u>24 049</u> 18 582	<u>22 171</u> 18 582	<u>22 830</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 681</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>24 534</u> 18 772	<u>24 242</u> 18 772	<u>22 364</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 078</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163	<u>24 932</u> 19 163	<u>24 639</u> 19 163	<u>22 761</u> 19 163	<u>23 420</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 283</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365	<u>25 137</u> 19 365	<u>24 844</u> 19 365	<u>22 966</u> 19 365	<u>23 625</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 488</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582	<u>24 342</u> 18 582	<u>24 049</u> 18 582	<u>22 171</u> 18 582	<u>22 830</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 681</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>24 534</u> 18 772	<u>24 242</u> 18 772	<u>22 364</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 877</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965	<u>24 731</u> 18 965	<u>24 438</u> 18 965	<u>22 561</u> 18 965	<u>23 219</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 283</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365	<u>25 137</u> 19 365	<u>24 844</u> 19 365	<u>22 966</u> 19 365	<u>23 625</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 492</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>25 346</u> 19 571	<u>25 053</u> 19 571	<u>23 176</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 681</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>24 534</u> 18 772	<u>24 242</u> 18 772	<u>22 364</u> 18 772	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 877</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965	<u>24 731</u> 18 965	<u>24 438</u> 18 965	<u>22 561</u> 18 965	<u>23 219</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 078</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163	<u>24 932</u> 19 163	<u>24 639</u> 19 163	<u>22 761</u> 19 163	<u>23 420</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 492</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>25 346</u> 19 571	<u>25 053</u> 19 571	<u>23 176</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571

					-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>22 830</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>23 420</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>23 625</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>22 830</u> 18 582	<u>29 706</u> 18 582
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>23 219</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>23 625</u> 19 365	<u>30 501</u> 19 365
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>23 022</u> 18 772	<u>29 899</u> 18 772
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>23 219</u> 18 965	<u>30 095</u> 18 965
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>23 420</u> 19 163	<u>30 296</u> 19 163
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 706</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781	<u>25 560</u> 19 781	<u>25 267</u> 19 781	<u>23 389</u> 19 781	<u>24 048</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 492</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>25 346</u> 19 571	<u>25 053</u> 19 571	<u>23 176</u> 19 571	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 706</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781	<u>25 560</u> 19 781	<u>25 267</u> 19 781	<u>23 389</u> 19 781	<u>24 048</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>25 924</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>25 778</u> 19 996	<u>25 485</u> 19 996	<u>23 608</u> 19 996	<u>24 266</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 148</u> 20 216	<u>31 366</u> 20 216	<u>26 001</u> 20 216	<u>25 709</u> 20 216	<u>23 831</u> 20 216	<u>24 490</u> 20 216	<u>31 366</u> 20 216	<u>31 366</u> 20 216
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 609</u> 20 670	<u>31 827</u> 20 670	<u>26 463</u> 20 670	<u>26 170</u> 20 670	<u>24 293</u> 20 670	<u>24 951</u> 20 670	<u>31 827</u> 20 670	<u>31 827</u> 20 670
212-101-2300	25, 7473-2010	3										
212-101-2301		3	1	2400	<u>24 666</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118	<u>26 115</u> 19 118	<u>25 756</u> 19 118	<u>23 142</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 228</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311	<u>25 082</u> 19 311	<u>24 789</u> 19 311	<u>22 912</u> 19 311	<u>23 570</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 633</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709	<u>25 487</u> 19 709	<u>25 194</u> 19 709	<u>23 316</u> 19 709	<u>23 975</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 841</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914	<u>25 695</u> 19 914	<u>25 402</u> 19 914	<u>23 525</u> 19 914	<u>24 183</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 228</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311	<u>25 082</u> 19 311	<u>24 789</u> 19 311	<u>22 912</u> 19 311	<u>23 570</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 428</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508	<u>25 282</u> 19 508	<u>24 990</u> 19 508	<u>23 112</u> 19 508	<u>23 770</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508

					-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>24 048</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>23 834</u> 19 571	<u>30 710</u> 19 571
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>24 048</u> 19 781	<u>30 924</u> 19 781
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>24 266</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>24 490</u> 20 216	<u>31 366</u> 20 216
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>24 951</u> 20 670	<u>31 827</u> 20 670
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>23 570</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>23 975</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>24 183</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>23 570</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>23 770</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 841</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914	<u>25 695</u> 19 914	<u>25 402</u> 19 914	<u>23 525</u> 19 914	<u>24 183</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 054</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124	<u>25 908</u> 20 124	<u>25 615</u> 20 124	<u>23 738</u> 20 124	<u>24 396</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 054</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124	<u>25 908</u> 20 124	<u>25 615</u> 20 124	<u>23 738</u> 20 124	<u>24 396</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 272</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338	<u>26 126</u> 20 338	<u>25 833</u> 20 338	<u>23 955</u> 20 338	<u>24 614</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 721</u> 20 780	<u>31 939</u> 20 780	<u>26 575</u> 20 780	<u>26 282</u> 20 780	<u>24 405</u> 20 780	<u>25 063</u> 20 780	<u>31 939</u> 20 780	<u>31 939</u> 20 780
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 953</u> 21 009	<u>32 171</u> 21 009	<u>26 807</u> 21 009	<u>26 514</u> 21 009	<u>24 637</u> 21 009	<u>25 295</u> 21 009	<u>32 171</u> 21 009	<u>32 171</u> 21 009
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3										
212-101-2401		3	1	2400	<u>24 666</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118	<u>26 115</u> 19 118	<u>25 756</u> 19 118	<u>23 142</u> 19 118	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>25 491</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929	<u>26 939</u> 19 929	<u>26 581</u> 19 929	<u>23 967</u> 19 929	<u>24 711</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 061</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131	<u>25 915</u> 20 131	<u>25 622</u> 20 131	<u>23 745</u> 20 131	<u>24 403</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 483</u> 20 546	<u>31 701</u> 20 546	<u>26 337</u> 20 546	<u>26 044</u> 20 546	<u>24 166</u> 20 546	<u>24 825</u> 20 546	<u>31 701</u> 20 546	<u>31 701</u> 20 546
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 700</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760	<u>26 554</u> 20 760	<u>26 261</u> 20 760	<u>24 384</u> 20 760	<u>25 042</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760

					-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>24 183</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>24 396</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>24 396</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>24 614</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>25 063</u> 20 780	<u>31 939</u> 20 780
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>25 295</u> 21 009	<u>32 171</u> 21 009
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>24 711</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>24 403</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>24 825</u> 20 546	<u>31 701</u> 20 546
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>25 042</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 061</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131	<u>25 915</u> 20 131	<u>25 622</u> 20 131	<u>23 745</u> 20 131	<u>24 403</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 270</u> 20 336	<u>31 488</u> 20 336	<u>26 124</u> 20 336	<u>25 831</u> 20 336	<u>23 953</u> 20 336	<u>24 612</u> 20 336	<u>31 488</u> 20 336	<u>31 488</u> 20 336
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 700</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760	<u>26 554</u> 20 760	<u>26 261</u> 20 760	<u>24 384</u> 20 760	<u>25 042</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 922</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978	<u>26 776</u> 20 978	<u>26 483</u> 20 978	<u>24 606</u> 20 978	<u>25 264</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 922</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978	<u>26 776</u> 20 978	<u>26 483</u> 20 978	<u>24 606</u> 20 978	<u>25 264</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 149</u> 21 202	<u>32 367</u> 21 202	<u>27 003</u> 21 202	<u>26 710</u> 21 202	<u>24 833</u> 21 202	<u>25 491</u> 21 202	<u>32 367</u> 21 202	<u>32 367</u> 21 202
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>27 617</u> 21 662	<u>32 836</u> 21 662	<u>27 471</u> 21 662	<u>27 178</u> 21 662	<u>25 301</u> 21 662	<u>25 959</u> 21 662	<u>32 836</u> 21 662	<u>32 836</u> 21 662
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 859</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>27 713</u> 21 901	<u>27 420</u> 21 901	<u>25 543</u> 21 901	<u>26 201</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901
212-101-2600	35, 7473-2010	3										
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 313</u> 21 723	<u>35 531</u> 21 723	<u>28 762</u> 21 723	<u>28 403</u> 21 723	<u>25 789</u> 21 723	<u>26 533</u> 21 723	<u>35 531</u> 21 723	<u>35 531</u> 21 723
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>27 902</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943	<u>27 756</u> 21 943	<u>27 463</u> 21 943	<u>25 585</u> 21 943	<u>26 244</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 362</u> 22 395	<u>33 580</u> 22 395	<u>28 215</u> 22 395	<u>27 923</u> 22 395	<u>26 045</u> 22 395	<u>26 704</u> 22 395	<u>33 580</u> 22 395	<u>33 580</u> 22 395
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 599</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628	<u>28 452</u> 22 628	<u>28 160</u> 22 628	<u>26 282</u> 22 628	<u>26 941</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628

					-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>24 403</u> 20 131	<u>31 279</u> 20 131
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>24 612</u> 20 336	<u>31 488</u> 20 336
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>25 042</u> 20 760	<u>31 919</u> 20 760
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>25 264</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>25 264</u> 20 978	<u>32 141</u> 20 978
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>25 491</u> 21 202	<u>32 367</u> 21 202
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>25 959</u> 21 662	<u>32 836</u> 21 662
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>26 201</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>26 533</u> 21 723	<u>35 531</u> 21 723
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>26 244</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>26 704</u> 22 395	<u>33 580</u> 22 395
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>26 941</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>27 902</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943	<u>27 756</u> 21 943	<u>27 463</u> 21 943	<u>25 585</u> 21 943	<u>26 244</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 129</u> 22 166	<u>33 348</u> 22 166	<u>27 983</u> 22 166	<u>27 691</u> 22 166	<u>25 813</u> 22 166	<u>26 471</u> 22 166	<u>33 348</u> 22 166	<u>33 348</u> 22 166
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 599</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628	<u>28 452</u> 22 628	<u>28 160</u> 22 628	<u>26 282</u> 22 628	<u>26 941</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>28 841</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866	<u>28 694</u> 22 866	<u>28 402</u> 22 866	<u>26 524</u> 22 866	<u>27 183</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>28 841</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866	<u>28 694</u> 22 866	<u>28 402</u> 22 866	<u>26 524</u> 22 866	<u>27 183</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 088</u> 23 110	<u>34 306</u> 23 110	<u>28 941</u> 23 110	<u>28 649</u> 23 110	<u>26 771</u> 23 110	<u>27 430</u> 23 110	<u>34 306</u> 23 110	<u>34 306</u> 23 110
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 598</u> 23 612	<u>34 816</u> 23 612	<u>29 452</u> 23 612	<u>29 159</u> 23 612	<u>27 282</u> 23 612	<u>27 940</u> 23 612	<u>34 816</u> 23 612	<u>34 816</u> 23 612
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>29 862</u> 23 872	<u>35 080</u> 23 872	<u>29 716</u> 23 872	<u>29 423</u> 23 872	<u>27 545</u> 23 872	<u>28 204</u> 23 872	<u>35 080</u> 23 872	<u>35 080</u> 23 872
212-101-2700	40, 7473-2010	3										
212-101-2701		3	1	2400	<u>29 300</u> 23 678	<u>37 517</u> 23 678	<u>30 748</u> 23 678	<u>30 390</u> 23 678	<u>27 776</u> 23 678	<u>28 519</u> 23 678	<u>37 517</u> 23 678	<u>37 517</u> 23 678
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>29 908</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917	<u>29 762</u> 23 917	<u>29 469</u> 23 917	<u>27 592</u> 23 917	<u>28 250</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 409</u> 24 411	<u>35 628</u> 24 411	<u>30 263</u> 24 411	<u>29 970</u> 24 411	<u>28 093</u> 24 411	<u>28 751</u> 24 411	<u>35 628</u> 24 411	<u>35 628</u> 24 411
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>30 668</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665	<u>30 521</u> 24 665	<u>30 229</u> 24 665	<u>28 351</u> 24 665	<u>29 010</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665

					-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 244</u> 21 943	<u>33 120</u> 21 943
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>26 471</u> 22 166	<u>33 348</u> 22 166
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>26 941</u> 22 628	<u>33 817</u> 22 628
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>27 183</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 183</u> 22 866	<u>34 059</u> 22 866
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>27 430</u> 23 110	<u>34 306</u> 23 110
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>27 940</u> 23 612	<u>34 816</u> 23 612
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>28 204</u> 23 872	<u>35 080</u> 23 872
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 519</u> 23 678	<u>37 517</u> 23 678
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 250</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>28 751</u> 24 411	<u>35 628</u> 24 411
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 010</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665

					-	-
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 250</u> 23 917	<u>35 127</u> 23 917
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>28 498</u> 24 161	<u>35 375</u> 24 161
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 010</u> 24 665	<u>35 886</u> 24 665
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 924	<u>36 150</u> 24 924
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 924	<u>36 150</u> 24 924
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>29 543</u> 25 190	<u>36 419</u> 25 190
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 099</u> 25 737	<u>36 975</u> 25 737
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 387</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>29 241</u> 24 389	<u>38 239</u> 24 389
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>28 979</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>29 495</u> 25 143	<u>36 372</u> 25 143
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>29 761</u> 25 405	<u>36 638</u> 25 405

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 637</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635	<u>30 491</u> 24 635	<u>30 198</u> 24 635	<u>28 321</u> 24 635	<u>28 979</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 893</u> 24 886	<u>36 111</u> 24 886	<u>30 746</u> 24 886	<u>30 454</u> 24 886	<u>28 576</u> 24 886	<u>29 235</u> 24 886	<u>36 111</u> 24 886	<u>36 111</u> 24 886
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 420</u> 25 405	<u>36 638</u> 25 405	<u>31 273</u> 25 405	<u>30 981</u> 25 405	<u>29 103</u> 25 405	<u>29 761</u> 25 405	<u>36 638</u> 25 405	<u>36 638</u> 25 405
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 691</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>31 545</u> 25 672	<u>31 252</u> 25 672	<u>29 375</u> 25 672	<u>30 033</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 691</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>31 545</u> 25 672	<u>31 252</u> 25 672	<u>29 375</u> 25 672	<u>30 033</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 969</u> 25 945	<u>37 187</u> 25 945	<u>31 822</u> 25 945	<u>31 530</u> 25 945	<u>29 652</u> 25 945	<u>30 311</u> 25 945	<u>37 187</u> 25 945	<u>37 187</u> 25 945
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 542</u> 26 509	<u>37 760</u> 26 509	<u>32 395</u> 26 509	<u>32 103</u> 26 509	<u>30 225</u> 26 509	<u>30 884</u> 26 509	<u>37 760</u> 26 509	<u>37 760</u> 26 509
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 838</u> 26 801	<u>38 056</u> 26 801	<u>32 691</u> 26 801	<u>32 399</u> 26 801	<u>30 521</u> 26 801	<u>31 180</u> 26 801	<u>38 056</u> 26 801	<u>38 056</u> 26 801

212-102.

						-	-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3										
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 757</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286	<u>21 205</u> 14 286	<u>20 847</u> 14 286	<u>18 233</u> 14 286	<u>18 977</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 938</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464	<u>21 387</u> 14 464	<u>21 028</u> 14 464	<u>18 414</u> 14 464	<u>19 158</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464

					-	-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>28 979</u> 24 635	<u>35 856</u> 24 635
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>29 235</u> 24 886	<u>36 111</u> 24 886
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>29 761</u> 25 405	<u>36 638</u> 25 405
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 033</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 033</u> 25 672	<u>36 909</u> 25 672
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>30 311</u> 25 945	<u>37 187</u> 25 945
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>30 884</u> 26 509	<u>37 760</u> 26 509
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>31 180</u> 26 801	<u>38 056</u> 26 801

					-	-
212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>18 977</u> 14 286	<u>27 974</u> 14 286
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 158</u> 14 464	<u>28 156</u> 14 464

					-	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 038</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 496</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>21 137</u> 16 413	<u>30 135</u> 16 413
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>22 054</u> 17 314	<u>31 051</u> 17 314
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>23 153</u> 18 396	<u>32 151</u> 18 396
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>23 886</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>24 711</u> 19 929	<u>33 708</u> 19 929

					-	-
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					-	-
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>36 285</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>36 057</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>33 832</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>34 912</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>34 128</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

				,	-	-
212-401-0100	28013-98	3				

					-	-
225-110-0500	13015-2012	.				
225-110-0501	10	.	1	160	<u>15 777</u> 15 392	<u>16 188</u> 15 429
225-110-0502	15	.	1	300	<u>22 462</u> 21 824	<u>23 232</u> 21 894

					-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>41 039</u> 35 053	<u>34 593</u> 33 036	<u>38 578</u> 35 053
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>73 899</u> 62 710	<u>61 812</u> 58 929	<u>69 284</u> 62 710
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>93 799</u> 77 133	<u>75 568</u> 71 429	<u>86 839</u> 77 133
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>158 137</u> 134 041	<u>132 093</u> 125 893	<u>148 193</u> 134 041
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>216 404</u> 181 828	<u>178 886</u> 170 089	<u>202 080</u> 181 828

225-202.

						-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>88 573</u> 83 690	<u>94 171</u> 86 639	<u>87 670</u> 83 690	<u>87 670</u> 83 690	<u>87 245</u> 83 690	<u>87 245</u> 83 690	<u>94 207</u> 87 220
225-202-0102	2	.	1	550	<u>39 410</u> 37 738	<u>41 169</u> 38 665	<u>39 126</u> 37 738	<u>39 126</u> 37 738	<u>38 992</u> 37 738	<u>38 992</u> 37 738	<u>41 180</u> 38 847
225-202-0103	3	.	1	900	<u>53 860</u> 51 250	<u>56 739</u> 52 766	<u>53 395</u> 51 250	<u>53 395</u> 51 250	<u>53 177</u> 51 250	<u>53 177</u> 51 250	<u>56 757</u> 53 065
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>78 869</u> 74 583	<u>83 763</u> 77 161	<u>78 080</u> 74 583	<u>78 080</u> 74 583	<u>77 708</u> 74 583	<u>77 708</u> 74 583	<u>83 795</u> 77 669
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.									
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>13 291</u> 12 411	<u>14 347</u> 12 967	<u>13 121</u> 12 411	<u>13 121</u> 12 411	<u>13 041</u> 12 411	<u>13 041</u> 12 411	<u>14 353</u> 13 076
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>20 063</u> 18 839	<u>21 502</u> 19 597	<u>19 830</u> 18 839	<u>19 830</u> 18 839	<u>19 721</u> 18 839	<u>19 721</u> 18 839	<u>21 511</u> 19 747
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>37 449</u> 35 625	<u>39 464</u> 36 686	<u>37 124</u> 35 625	<u>37 124</u> 35 625	<u>36 971</u> 35 625	<u>36 971</u> 35 625	<u>39 477</u> 36 896
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.									
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>20 235</u> 19 075	<u>21 610</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>22 091</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>157 770</u> 148 125	<u>169 126</u> 154 106	<u>155 938</u> 148 125	<u>155 938</u> 148 125	<u>155 076</u> 148 125	<u>155 076</u> 148 125	<u>169 198</u> 155 285

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>98 007</u> 87 220	<u>86 726</u> 83 690	<u>93 700</u> 87 220
225-202-0102	2	.	1	550	<u>42 375</u> 38 847	<u>38 829</u> 37 738	<u>41 021</u> 38 847
225-202-0103	3	.	1	900	<u>58 711</u> 53 065	<u>52 910</u> 51 250	<u>56 496</u> 53 065
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>87 117</u> 77 669	<u>77 254</u> 74 583	<u>83 352</u> 77 669
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.					
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>15 070</u> 13 076	<u>12 943</u> 12 411	<u>14 258</u> 13 076
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>22 489</u> 19 747	<u>19 588</u> 18 839	<u>21 381</u> 19 747
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>40 845</u> 36 896	<u>36 784</u> 35 625	<u>39 294</u> 36 896
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.					
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>23 129</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>21 883</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9	.	1	3550	<u>176 908</u> 155 285	<u>154 023</u> 148 125	<u>168 171</u> 155 285

						-	-	-	-	-	-
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.									
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>19 275</u> 18 214	<u>20 491</u> 18 855	<u>19 079</u> 18 214	<u>19 079</u> 18 214	<u>18 987</u> 18 214	<u>18 987</u> 18 214	<u>20 498</u> 18 981
225-202-0900	13015-2012	.									
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>57 101</u> 55 000	<u>59 180</u> 56 095	<u>56 765</u> 55 000	<u>56 765</u> 55 000	<u>56 607</u> 55 000	<u>56 607</u> 55 000	<u>59 193</u> 56 311
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>74 329</u> 71 429	<u>77 278</u> 72 982	<u>73 853</u> 71 429	<u>73 853</u> 71 429	<u>73 629</u> 71 429	<u>73 629</u> 71 429	<u>77 297</u> 73 288
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>137 455</u> 133 125	<u>141 399</u> 135 202	<u>136 819</u> 133 125	<u>136 819</u> 133 125	<u>136 519</u> 133 125	<u>136 519</u> 133 125	<u>141 424</u> 135 612
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>107 817</u> 100 858	<u>116 185</u> 105 298	<u>106 479</u> 100 858	<u>106 479</u> 100 858	<u>105 849</u> 100 858	<u>105 849</u> 100 858	<u>116 252</u> 106 173
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>84 364</u> 77 875	<u>92 376</u> 82 094	<u>83 070</u> 77 875	<u>83 070</u> 77 875	<u>82 462</u> 77 875	<u>82 462</u> 77 875	<u>92 427</u> 82 925
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>109 159</u> 102 442	<u>117 139</u> 106 673	<u>107 881</u> 102 442	<u>107 881</u> 102 442	<u>107 280</u> 102 442	<u>107 280</u> 102 442	<u>117 202</u> 107 507
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>112 524</u> 105 769	<u>120 438</u> 109 937	<u>111 247</u> 105 769	<u>111 247</u> 105 769	<u>110 645</u> 105 769	<u>110 645</u> 105 769	<u>120 488</u> 110 758
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>118 337</u> 111 527	<u>126 231</u> 115 683	<u>117 063</u> 111 527	<u>117 063</u> 111 527	<u>116 463</u> 111 527	<u>116 463</u> 111 527	<u>126 280</u> 116 502
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>89 341</u> 82 832	<u>97 271</u> 86 996	<u>88 056</u> 82 832	<u>88 056</u> 82 832	<u>87 452</u> 82 832	<u>87 452</u> 82 832	<u>97 316</u> 87 817

					-	-	-
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.					
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>21 324</u> 18 981	<u>18 874</u> 18 214	<u>20 388</u> 18 981
225-202-0900	13015-2012	.					
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>60 605</u> 56 311	<u>56 414</u> 55 000	<u>59 005</u> 56 311
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>79 300</u> 73 288	<u>73 356</u> 71 429	<u>77 030</u> 73 288
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>144 102</u> 135 612	<u>136 154</u> 133 125	<u>141 067</u> 135 612
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>121 885</u> 106 173	<u>105 079</u> 100 858	<u>115 501</u> 106 173
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>97 869</u> 82 925	<u>81 719</u> 77 875	<u>91 701</u> 82 925
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>122 579</u> 107 507	<u>106 546</u> 102 442	<u>116 485</u> 107 507
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>125 863</u> 110 758	<u>109 912</u> 105 769	<u>119 772</u> 110 758
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>131 642</u> 116 502	<u>115 731</u> 111 527	<u>125 566</u> 116 502
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>102 719</u> 87 817	<u>86 714</u> 82 832	<u>96 596</u> 87 817

					,	.	-	-	-	-	-
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>106 611</u> 99 865	<u>114 632</u> 104 097	<u>105 319</u> 99 865	<u>105 319</u> 99 865	<u>104 711</u> 99 865	<u>104 711</u> 99 865	<u>114 687</u> 104 932
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 679</u> 4 464	<u>4 910</u> 4 586	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 624</u> 4 464	<u>4 624</u> 4 464	<u>4 912</u> 4 611
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>14 849</u> 13 651	<u>15 338</u> 13 651	<u>15 231</u> 13 651	<u>15 370</u> 13 651	<u>15 045</u> 13 651	<u>15 226</u> 13 651	<u>15 905</u> 13 651
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>13 621</u> 12 566	<u>14 045</u> 12 566	<u>13 952</u> 12 566	<u>14 073</u> 12 566	<u>13 791</u> 12 566	<u>13 948</u> 12 566	<u>14 538</u> 12 566
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 954</u> 9 643	<u>10 235</u> 9 791	<u>9 908</u> 9 643	<u>9 908</u> 9 643	<u>9 887</u> 9 643	<u>9 887</u> 9 643	<u>10 237</u> 9 820
225-202-1209	5	.	1	73	<u>6 718</u> 6 238	<u>6 906</u> 6 238	<u>6 865</u> 6 238	<u>6 918</u> 6 238	<u>6 793</u> 6 238	<u>6 863</u> 6 238	<u>7 124</u> 6 238
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>4 679</u> 4 464	<u>4 910</u> 4 586	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 624</u> 4 464	<u>4 624</u> 4 464	<u>4 912</u> 4 611
225-202-1600	9 / 2 13015-2012	.									
225-202-1606	75.180.14-9	.	1	45	<u>22 418</u> 22 054	<u>22 562</u> 22 129	<u>22 395</u> 22 054	<u>22 395</u> 22 054	<u>22 384</u> 22 054	<u>22 384</u> 22 054	<u>22 563</u> 22 144

225-203.

					,	.	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									

					-	-	-
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>120 122</u> 104 932	<u>103 969</u> 99 865	<u>113 962</u> 104 932
225-202-1200	13015-2012	.					
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>5 069</u> 4 611	<u>4 602</u> 4 464	<u>4 891</u> 4 611
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 328</u> 13 651	<u>15 175</u> 13 651	<u>15 547</u> 13 651
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>14 905</u> 12 566	<u>13 904</u> 12 566	<u>14 227</u> 12 566
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>10 428</u> 9 820	<u>9 861</u> 9 643	<u>10 211</u> 9 820
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 286</u> 6 238	<u>6 843</u> 6 238	<u>6 986</u> 6 238
225-202-1210	5	.	1	72,5	<u>5 069</u> 4 611	<u>4 602</u> 4 464	<u>4 891</u> 4 611
225-202-1600	9 / 2 13015-2012	.					
225-202-1606	75.180.14-9	.	1	45	<u>22 661</u> 22 144	<u>22 370</u> 22 054	<u>22 550</u> 22 144

					-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3					

						-	-	-	-	-	-
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>108 533</u> 101 749	<u>116 557</u> 105 973	<u>107 237</u> 101 749	<u>107 237</u> 101 749	<u>106 628</u> 101 749	<u>106 628</u> 101 749	<u>116 607</u> 106 806
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>131 079</u> 124 048	<u>139 078</u> 128 260	<u>129 788</u> 124 048	<u>129 788</u> 124 048	<u>129 181</u> 124 048	<u>129 181</u> 124 048	<u>139 128</u> 129 090
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>56 085</u> 52 734	<u>62 718</u> 52 734	<u>60 360</u> 52 734	<u>61 442</u> 52 734	<u>57 718</u> 52 734	<u>60 503</u> 52 734	<u>70 932</u> 52 734
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>125 001</u> 118 016	<u>133 040</u> 122 250	<u>123 704</u> 118 016	<u>123 704</u> 118 016	<u>123 094</u> 118 016	<u>123 094</u> 118 016	<u>133 092</u> 123 085
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>109 917</u> 103 127	<u>117 946</u> 107 364	<u>108 624</u> 103 127	<u>108 624</u> 103 127	<u>108 015</u> 103 127	<u>108 015</u> 103 127	<u>118 000</u> 108 199
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>116 056</u> 109 194	<u>124 076</u> 113 421	<u>114 763</u> 109 194	<u>114 763</u> 109 194	<u>114 155</u> 109 194	<u>114 155</u> 109 194	<u>124 128</u> 114 255
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>127 337</u> 120 334	<u>135 365</u> 124 565	<u>126 042</u> 120 334	<u>126 042</u> 120 334	<u>125 433</u> 120 334	<u>125 433</u> 120 334	<u>135 417</u> 125 399
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>147 808</u> 140 567	<u>155 833</u> 144 798	<u>146 514</u> 140 567	<u>146 514</u> 140 567	<u>145 906</u> 140 567	<u>145 906</u> 140 567	<u>155 886</u> 145 633
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>140 444</u> 133 291	<u>148 450</u> 137 503	<u>139 151</u> 133 291	<u>139 151</u> 133 291	<u>138 542</u> 133 291	<u>138 542</u> 133 291	<u>148 499</u> 138 333
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>147 860</u> 140 614	<u>155 893</u> 144 850	<u>146 566</u> 140 614	<u>146 566</u> 140 614	<u>145 956</u> 140 614	<u>145 956</u> 140 614	<u>155 946</u> 145 685
225-203-0500	13015-2012	3									

					-	-	-
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>122 058</u> 106 806	<u>105 883</u> 101 749	<u>115 881</u> 106 806
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>144 560</u> 129 090	<u>128 439</u> 124 048	<u>138 404</u> 129 090
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>76 442</u> 52 734	<u>59 646</u> 52 734	<u>69 707</u> 52 734
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>138 549</u> 123 085	<u>122 349</u> 118 016	<u>132 364</u> 123 085
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>123 440</u> 108 199	<u>107 272</u> 103 127	<u>117 275</u> 108 199
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>129 569</u> 114 255	<u>113 412</u> 109 194	<u>123 403</u> 114 255
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>140 864</u> 125 399	<u>124 689</u> 120 334	<u>134 691</u> 125 399
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>161 329</u> 145 633	<u>145 163</u> 140 567	<u>155 161</u> 145 633
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 942</u> 138 333	<u>137 799</u> 133 291	<u>147 774</u> 138 333
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>161 393</u> 145 685	<u>145 213</u> 140 614	<u>155 220</u> 145 685
225-203-0500	13015-2012	3					

						-	-	-	-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>117 858</u> 110 893	<u>126 022</u> 115 208	<u>116 546</u> 110 893	<u>116 546</u> 110 893	<u>115 928</u> 110 893	<u>115 928</u> 110 893	<u>126 080</u> 116 059
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>11 492</u> 11 071	<u>11 908</u> 11 290	<u>11 425</u> 11 071	<u>11 425</u> 11 071	<u>11 394</u> 11 071	<u>11 394</u> 11 071	<u>11 911</u> 11 334
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 198</u> 17 500	<u>18 901</u> 17 871	<u>18 084</u> 17 500	<u>18 084</u> 17 500	<u>18 031</u> 17 500	<u>18 031</u> 17 500	<u>18 906</u> 17 944
225-203-0703	3	.	1	350	<u>26 799</u> 25 714	<u>27 918</u> 26 304	<u>26 618</u> 25 714	<u>26 618</u> 25 714	<u>26 533</u> 25 714	<u>26 533</u> 25 714	<u>27 925</u> 26 420
225-203-0704	4	.	1	480	<u>26 183</u> 24 821	<u>27 719</u> 25 630	<u>25 935</u> 24 821	<u>25 935</u> 24 821	<u>25 819</u> 24 821	<u>25 819</u> 24 821	<u>27 728</u> 25 790
225-203-0705	5	.	1	600	<u>38 467</u> 36 696	<u>40 386</u> 37 707	<u>38 157</u> 36 696	<u>38 157</u> 36 696	<u>38 011</u> 36 696	<u>38 011</u> 36 696	<u>40 398</u> 37 907
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>77 179</u> 73 527	<u>81 178</u> 75 633	<u>76 534</u> 73 527	<u>76 534</u> 73 527	<u>76 231</u> 73 527	<u>76 231</u> 73 527	<u>81 203</u> 76 048
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>125 589</u> 120 223	<u>131 250</u> 123 205	<u>124 675</u> 120 223	<u>124 675</u> 120 223	<u>124 245</u> 120 223	<u>124 245</u> 120 223	<u>131 287</u> 123 793
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>169 161</u> 160 848	<u>178 374</u> 165 700	<u>167 675</u> 160 848	<u>167 675</u> 160 848	<u>166 975</u> 160 848	<u>166 975</u> 160 848	<u>178 432</u> 166 657
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>13 851</u> 13 304	<u>14 411</u> 13 598	<u>13 761</u> 13 304	<u>13 761</u> 13 304	<u>13 718</u> 13 304	<u>13 718</u> 13 304	<u>14 414</u> 13 657
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>25 248</u> 24 018	<u>26 607</u> 24 734	<u>25 029</u> 24 018	<u>25 029</u> 24 018	<u>24 925</u> 24 018	<u>24 925</u> 24 018	<u>26 616</u> 24 875
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>49 303</u> 47 679	<u>50 823</u> 48 479	<u>49 058</u> 47 679	<u>49 058</u> 47 679	<u>48 943</u> 47 679	<u>48 943</u> 47 679	<u>50 833</u> 48 637
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>54 565</u> 52 768	<u>56 244</u> 53 652	<u>54 294</u> 52 768	<u>54 294</u> 52 768	<u>54 166</u> 52 768	<u>54 166</u> 52 768	<u>56 255</u> 53 827

					-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 601</u> 116 059	<u>115 174</u> 110 893	<u>125 344</u> 116 059
225-203-0700	13015-2012	.					
225-203-0701	1	.	1	130	<u>12 193</u> 11 334	<u>11 355</u> 11 071	<u>11 873</u> 11 334
225-203-0702	2	.	1	220	<u>19 384</u> 17 944	<u>17 965</u> 17 500	<u>18 842</u> 17 944
225-203-0703	3	.	1	350	<u>28 685</u> 26 420	<u>26 429</u> 25 714	<u>27 824</u> 26 420
225-203-0704	4	.	1	480	<u>28 771</u> 25 790	<u>25 676</u> 24 821	<u>27 589</u> 25 790
225-203-0705	5	.	1	600	<u>41 701</u> 37 907	<u>37 833</u> 36 696	<u>40 224</u> 37 907
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>83 918</u> 76 048	<u>75 860</u> 73 527	<u>80 842</u> 76 048
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>135 131</u> 123 793	<u>123 720</u> 120 223	<u>130 774</u> 123 793
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>184 687</u> 166 657	<u>166 121</u> 160 848	<u>177 599</u> 166 657
225-203-0709	1 (1-8)	.	1	175	<u>14 794</u> 13 657	<u>13 666</u> 13 304	<u>14 364</u> 13 657
225-203-0710	2 (1-8)	.	1	425	<u>27 539</u> 24 875	<u>24 799</u> 24 018	<u>26 493</u> 24 875
225-203-0711	3 (1-8)	.	1	475	<u>51 864</u> 48 637	<u>48 802</u> 47 679	<u>50 695</u> 48 637
225-203-0712	4 (1-8)	.	1	525	<u>57 395</u> 53 827	<u>54 010</u> 52 768	<u>56 103</u> 53 827

						-	-	-	-	-	-
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>62 222</u> 59 732	<u>64 781</u> 61 080	<u>61 809</u> 59 732	<u>61 809</u> 59 732	<u>61 615</u> 59 732	<u>61 615</u> 59 732	<u>64 797</u> 61 346
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>102 312</u> 99 018	<u>105 350</u> 100 618	<u>101 821</u> 99 018	<u>101 821</u> 99 018	<u>101 590</u> 99 018	<u>101 590</u> 99 018	<u>105 370</u> 100 934
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>108 532</u> 105 000	<u>111 810</u> 106 727	<u>108 003</u> 105 000	<u>108 003</u> 105 000	<u>107 754</u> 105 000	<u>107 754</u> 105 000	<u>111 831</u> 107 067
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>18 311</u> 17 054	<u>19 830</u> 17 854	<u>18 066</u> 17 054	<u>18 066</u> 17 054	<u>17 950</u> 17 054	<u>17 950</u> 17 054	<u>19 840</u> 18 012
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>31 786</u> 29 821	<u>34 105</u> 31 043	<u>31 412</u> 29 821	<u>31 412</u> 29 821	<u>31 236</u> 29 821	<u>31 236</u> 29 821	<u>34 120</u> 31 284
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>44 151</u> 41 875	<u>46 710</u> 43 223	<u>43 738</u> 41 875	<u>43 738</u> 41 875	<u>43 543</u> 41 875	<u>43 543</u> 41 875	<u>46 726</u> 43 489
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>170 800</u> 164 286	<u>177 358</u> 167 740	<u>169 742</u> 164 286	<u>169 742</u> 164 286	<u>169 245</u> 164 286	<u>169 245</u> 164 286	<u>177 400</u> 168 420
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>125 427</u> 119 286	<u>132 224</u> 122 866	<u>124 330</u> 119 286	<u>124 330</u> 119 286	<u>123 814</u> 119 286	<u>123 814</u> 119 286	<u>132 267</u> 123 572
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>177 493</u> 170 625	<u>184 450</u> 174 289	<u>176 370</u> 170 625	<u>176 370</u> 170 625	<u>175 842</u> 170 625	<u>175 842</u> 170 625	<u>184 495</u> 175 012
225-203-0800	13015-2012	.									
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>3 770</u> 3 616	<u>3 930</u> 3 700	<u>3 744</u> 3 616	<u>3 744</u> 3 616	<u>3 732</u> 3 616	<u>3 732</u> 3 616	<u>3 931</u> 3 717
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>4 582</u> 4 330	<u>4 870</u> 4 482	<u>4 535</u> 4 330	<u>4 535</u> 4 330	<u>4 513</u> 4 330	<u>4 513</u> 4 330	<u>4 872</u> 4 512
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>6 140</u> 5 848	<u>6 460</u> 6 017	<u>6 088</u> 5 848	<u>6 088</u> 5 848	<u>6 064</u> 5 848	<u>6 064</u> 5 848	<u>6 462</u> 6 050

					-	-	-
225-203-0713	5 (1-8)	.	1	800	<u>66 535</u> 61 346	<u>61 378</u> 59 732	<u>64 566</u> 61 346
225-203-0714	6 (1-8)	.	1	950	<u>107 433</u> 100 934	<u>101 309</u> 99 018	<u>105 095</u> 100 934
225-203-0715	7 (1-8)	.	1	1025	<u>114 057</u> 107 067	<u>107 450</u> 105 000	<u>111 535</u> 107 067
225-203-0716	8 (1-8)	.	1	475	<u>20 872</u> 18 012	<u>17 810</u> 17 054	<u>19 703</u> 18 012
225-203-0717	9 (1-8)	.	1	725	<u>35 694</u> 31 284	<u>31 021</u> 29 821	<u>33 910</u> 31 284
225-203-0718	10 (1-8)	.	1	800	<u>48 463</u> 43 489	<u>43 306</u> 41 875	<u>46 494</u> 43 489
225-203-0719	11 (1-8)	.	1	2050	<u>181 852</u> 168 420	<u>168 637</u> 164 286	<u>176 806</u> 168 420
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>136 882</u> 123 572	<u>123 184</u> 119 286	<u>131 652</u> 123 572
225-203-0721	13 (1-8)	.	1	2175	<u>189 218</u> 175 012	<u>175 197</u> 170 625	<u>183 865</u> 175 012
225-203-0800	13015-2012	.					
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>4 040</u> 3 717	<u>3 718</u> 3 616	<u>3 917</u> 3 717
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>5 067</u> 4 512	<u>4 487</u> 4 330	<u>4 845</u> 4 512
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>6 679</u> 6 050	<u>6 034</u> 5 848	<u>6 433</u> 6 050

						-	-	-	-	-	-
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>8 396</u> 7 946	<u>8 908</u> 8 216	<u>8 314</u> 7 946	<u>8 314</u> 7 946	<u>8 275</u> 7 946	<u>8 275</u> 7 946	<u>8 911</u> 8 269
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>9 751</u> 9 241	<u>10 327</u> 9 544	<u>9 658</u> 9 241	<u>9 658</u> 9 241	<u>9 614</u> 9 241	<u>9 614</u> 9 241	<u>10 330</u> 9 604
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>11 919</u> 11 339	<u>12 558</u> 11 676	<u>11 815</u> 11 339	<u>11 815</u> 11 339	<u>11 767</u> 11 339	<u>11 767</u> 11 339	<u>12 562</u> 11 743
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>13 430</u> 12 723	<u>14 230</u> 13 144	<u>13 301</u> 12 723	<u>13 301</u> 12 723	<u>13 240</u> 12 723	<u>13 240</u> 12 723	<u>14 235</u> 13 227
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>15 056</u> 14 286	<u>15 919</u> 14 741	<u>14 916</u> 14 286	<u>14 916</u> 14 286	<u>14 851</u> 14 286	<u>14 851</u> 14 286	<u>15 925</u> 14 830
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>16 523</u> 15 670	<u>17 482</u> 16 175	<u>16 368</u> 15 670	<u>16 368</u> 15 670	<u>16 295</u> 15 670	<u>16 295</u> 15 670	<u>17 488</u> 16 275
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>19 004</u> 17 946	<u>20 220</u> 18 587	<u>18 808</u> 17 946	<u>18 808</u> 17 946	<u>18 716</u> 17 946	<u>18 716</u> 17 946	<u>20 227</u> 18 713
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>13 905</u> 13 214	<u>14 672</u> 13 619	<u>13 781</u> 13 214	<u>13 781</u> 13 214	<u>13 723</u> 13 214	<u>13 723</u> 13 214	<u>14 677</u> 13 698
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 604</u> 9 107	<u>10 164</u> 9 402	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 471</u> 9 107	<u>9 471</u> 9 107	<u>10 168</u> 9 460
225-203-0908	1	.	1	275	<u>13 982</u> 13 214	<u>14 862</u> 13 678	<u>13 840</u> 13 214	<u>13 840</u> 13 214	<u>13 774</u> 13 214	<u>13 774</u> 13 214	<u>14 868</u> 13 769
225-203-0911	2	.	1	175	<u>9 604</u> 9 107	<u>10 164</u> 9 402	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 514</u> 9 107	<u>9 471</u> 9 107	<u>9 471</u> 9 107	<u>10 168</u> 9 460
225-203-1000	13015-2012	.									

					-	-	-
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>9 259</u> 8 269	<u>8 228</u> 7 946	<u>8 865</u> 8 269
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>10 721</u> 9 604	<u>9 561</u> 9 241	<u>10 278</u> 9 604
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>12 997</u> 11 743	<u>11 708</u> 11 339	<u>12 505</u> 11 743
225-203-0807	-7	.	1	250	<u>14 778</u> 13 227	<u>13 166</u> 12 723	<u>14 162</u> 13 227
225-203-0808	-8	.	1	270	<u>16 511</u> 14 830	<u>14 771</u> 14 286	<u>15 847</u> 14 830
225-203-0809	-9	.	1	300	<u>18 140</u> 16 275	<u>16 206</u> 15 670	<u>17 401</u> 16 275
225-203-0810	-10	.	1	380	<u>21 053</u> 18 713	<u>18 603</u> 17 946	<u>20 117</u> 18 713
225-203-0900	13015-2012	.					
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>15 199</u> 13 698	<u>13 651</u> 13 214	<u>14 608</u> 13 698
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>10 548</u> 9 460	<u>9 420</u> 9 107	<u>10 117</u> 9 460
225-203-0908	1	.	1	275	<u>15 465</u> 13 769	<u>13 692</u> 13 214	<u>14 788</u> 13 769
225-203-0911	2	.	1	175	<u>10 548</u> 9 460	<u>9 420</u> 9 107	<u>10 117</u> 9 460
225-203-1000	13015-2012	.					

						-	-	-	-	-	-
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 400</u> 1 339	<u>1 464</u> 1 373	<u>1 389</u> 1 339	<u>1 389</u> 1 339	<u>1 385</u> 1 339	<u>1 385</u> 1 339	<u>1 464</u> 1 380
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 257</u> 2 143	<u>2 385</u> 2 210	<u>2 237</u> 2 143	<u>2 237</u> 2 143	<u>2 227</u> 2 143	<u>2 227</u> 2 143	<u>2 386</u> 2 224
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>78 929</u> 75 804	<u>82 128</u> 77 488	<u>78 413</u> 75 804	<u>78 413</u> 75 804	<u>78 170</u> 75 804	<u>78 170</u> 75 804	<u>82 149</u> 77 821

225-204.

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>322 152</u> 312 857	<u>330 149</u> 317 069	<u>320 862</u> 312 857	<u>320 862</u> 312 857	<u>320 255</u> 312 857	<u>320 255</u> 312 857	<u>330 200</u> 317 900
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>353 349</u> 342 589	<u>362 945</u> 347 644	<u>351 801</u> 342 589	<u>351 801</u> 342 589	<u>351 072</u> 342 589	<u>351 072</u> 342 589	<u>363 007</u> 348 640
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>254 227</u> 244 643	<u>263 824</u> 249 697	<u>252 679</u> 244 643	<u>252 679</u> 244 643	<u>251 950</u> 244 643	<u>251 950</u> 244 643	<u>263 885</u> 250 694
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>683 747</u> 649 808	<u>694 804</u> 649 808	<u>692 383</u> 649 808	<u>695 541</u> 649 808	<u>688 173</u> 649 808	<u>692 278</u> 649 808	<u>707 647</u> 649 808
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>989 257</u> 938 823	<u>1 005 971</u> 938 823	<u>1 002 312</u> 938 823	<u>1 007 085</u> 938 823	<u>995 947</u> 938 823	<u>1 002 153</u> 938 823	<u>1 025 384</u> 938 823
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 127 555</u> 1 069 634	<u>1 146 841</u> 1 069 634	<u>1 142 618</u> 1 069 634	<u>1 148 126</u> 1 069 634	<u>1 135 274</u> 1 069 634	<u>1 142 435</u> 1 069 634	<u>1 169 240</u> 1 069 634
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 819 197</u> 1 732 912	<u>1 846 454</u> 1 732 912	<u>1 840 486</u> 1 732 912	<u>1 848 271</u> 1 732 912	<u>1 830 107</u> 1 732 912	<u>1 840 227</u> 1 732 912	<u>1 878 112</u> 1 732 912

					-	-	-
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 508</u> 1 380	<u>1 379</u> 1 339	<u>1 458</u> 1 380
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 473</u> 2 224	<u>2 215</u> 2 143	<u>2 374</u> 2 224
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>84 320</u> 77 821	<u>77 874</u> 75 804	<u>81 859</u> 77 821

					-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.					
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>335 629</u> 317 900	<u>319 513</u> 312 857	<u>329 476</u> 317 900
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>369 522</u> 348 640	<u>350 183</u> 342 589	<u>362 138</u> 348 640
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>270 400</u> 250 694	<u>251 061</u> 244 643	<u>263 016</u> 250 694
225-204-0104	3-	.	1	4300	<u>717 226</u> 649 808	<u>691 120</u> 649 808	<u>699 541</u> 649 808
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 039 864</u> 938 823	<u>1 000 402</u> 938 823	<u>1 013 132</u> 938 823
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 185 948</u> 1 069 634	<u>1 140 415</u> 1 069 634	<u>1 155 103</u> 1 069 634
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 901 725</u> 1 732 912	<u>1 837 372</u> 1 732 912	<u>1 858 131</u> 1 732 912

						-	-	-	-	-	-
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 968 468</u> 1 874 481	<u>1 998 297</u> 1 874 481	<u>1 991 766</u> 1 874 481	<u>2 000 285</u> 1 874 481	<u>1 980 407</u> 1 874 481	<u>1 991 482</u> 1 874 481	<u>2 032 941</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>179 277</u> 168 599	<u>183 134</u> 168 599	<u>182 290</u> 168 599	<u>183 391</u> 168 599	<u>180 821</u> 168 599	<u>182 253</u> 168 599	<u>187 614</u> 168 599
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>149 348</u> 142 321	<u>157 025</u> 146 365	<u>148 110</u> 142 321	<u>148 110</u> 142 321	<u>147 527</u> 142 321	<u>147 527</u> 142 321	<u>157 074</u> 147 162
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>191 683</u> 176 464	<u>197 854</u> 176 464	<u>196 503</u> 176 464	<u>198 265</u> 176 464	<u>194 153</u> 176 464	<u>196 444</u> 176 464	<u>205 022</u> 176 464
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>175 756</u> 167 321	<u>185 033</u> 172 207	<u>174 260</u> 167 321	<u>174 260</u> 167 321	<u>173 555</u> 167 321	<u>173 555</u> 167 321	<u>185 092</u> 173 171
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>226 299</u> 208 015	<u>233 756</u> 208 015	<u>232 124</u> 208 015	<u>234 253</u> 208 015	<u>229 284</u> 208 015	<u>232 053</u> 208 015	<u>242 417</u> 208 015
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>408 728</u> 384 479	<u>417 471</u> 384 479	<u>415 557</u> 384 479	<u>418 054</u> 384 479	<u>412 227</u> 384 479	<u>415 473</u> 384 479	<u>427 625</u> 384 479
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>350 175</u> 327 074	<u>358 918</u> 327 074	<u>357 003</u> 327 074	<u>359 500</u> 327 074	<u>353 674</u> 327 074	<u>356 920</u> 327 074	<u>369 072</u> 327 074
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>428 644</u> 413 750	<u>442 974</u> 421 298	<u>426 332</u> 413 750	<u>426 332</u> 413 750	<u>425 244</u> 413 750	<u>425 244</u> 413 750	<u>443 066</u> 422 786
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>439 577</u> 424 554	<u>453 907</u> 432 102	<u>437 265</u> 424 554	<u>437 265</u> 424 554	<u>436 177</u> 424 554	<u>436 177</u> 424 554	<u>453 999</u> 433 590
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>488 494</u> 470 000	<u>507 047</u> 479 772	<u>485 501</u> 470 000	<u>485 501</u> 470 000	<u>484 092</u> 470 000	<u>484 092</u> 470 000	<u>507 165</u> 481 698
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>519 405</u> 500 982	<u>537 318</u> 510 417	<u>516 515</u> 500 982	<u>516 515</u> 500 982	<u>515 155</u> 500 982	<u>515 155</u> 500 982	<u>537 432</u> 512 277
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>658 192</u> 635 714	<u>679 623</u> 647 002	<u>654 734</u> 635 714	<u>654 734</u> 635 714	<u>653 107</u> 635 714	<u>653 107</u> 635 714	<u>679 760</u> 649 228

					-	-	-
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 058 782</u> 1 874 481	<u>1 988 358</u> 1 874 481	<u>2 011 075</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>190 956</u> 168 599	<u>181 849</u> 168 599	<u>184 787</u> 168 599
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>162 286</u> 147 162	<u>146 815</u> 142 321	<u>156 380</u> 147 162
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>210 368</u> 176 464	<u>195 798</u> 176 464	<u>200 498</u> 176 464
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>191 390</u> 173 171	<u>172 695</u> 167 321	<u>184 253</u> 173 171
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>248 878</u> 208 015	<u>231 272</u> 208 015	<u>236 951</u> 208 015
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>435 199</u> 384 479	<u>414 558</u> 384 479	<u>421 216</u> 384 479
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>376 646</u> 327 074	<u>356 005</u> 327 074	<u>362 663</u> 327 074
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>452 795</u> 422 786	<u>423 915</u> 413 750	<u>441 769</u> 422 786
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>463 728</u> 433 590	<u>434 848</u> 424 554	<u>452 702</u> 433 590
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>519 762</u> 481 698	<u>482 372</u> 470 000	<u>505 487</u> 481 698
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>549 594</u> 512 277	<u>513 494</u> 500 982	<u>535 811</u> 512 277
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>694 311</u> 649 228	<u>651 120</u> 635 714	<u>677 821</u> 649 228

						-	-	-	-	-	-
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>758 508</u> 711 643	<u>775 737</u> 711 643	<u>771 964</u> 711 643	<u>776 885</u> 711 643	<u>765 404</u> 711 643	<u>771 800</u> 711 643	<u>795 747</u> 711 643
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>671 384</u> 648 750	<u>692 816</u> 660 038	<u>667 926</u> 648 750	<u>667 926</u> 648 750	<u>666 299</u> 648 750	<u>666 299</u> 648 750	<u>692 952</u> 662 264
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>454 720</u> 439 911	<u>468 474</u> 447 155	<u>452 500</u> 439 911	<u>452 500</u> 439 911	<u>451 456</u> 439 911	<u>451 456</u> 439 911	<u>468 562</u> 448 584
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>677 977</u> 656 250	<u>697 969</u> 666 780	<u>674 751</u> 656 250	<u>674 751</u> 656 250	<u>673 233</u> 656 250	<u>673 233</u> 656 250	<u>698 096</u> 668 856
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 030 274</u> 974 260	<u>1 049 560</u> 974 260	<u>1 045 337</u> 974 260	<u>1 050 845</u> 974 260	<u>1 037 993</u> 974 260	<u>1 045 153</u> 974 260	<u>1 071 959</u> 974 260
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>187 349</u> 172 215	<u>193 520</u> 172 215	<u>192 169</u> 172 215	<u>193 932</u> 172 215	<u>189 819</u> 172 215	<u>192 110</u> 172 215	<u>200 688</u> 172 215
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>158 009</u> 145 456	<u>163 101</u> 145 456	<u>161 986</u> 145 456	<u>163 440</u> 145 456	<u>160 047</u> 145 456	<u>161 937</u> 145 456	<u>169 014</u> 145 456
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>186 419</u> 177 857	<u>195 695</u> 182 743	<u>184 922</u> 177 857	<u>184 922</u> 177 857	<u>184 218</u> 177 857	<u>184 218</u> 177 857	<u>195 754</u> 183 706
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>160 774</u> 153 393	<u>168 771</u> 157 605	<u>159 484</u> 153 393	<u>159 484</u> 153 393	<u>158 877</u> 153 393	<u>158 877</u> 153 393	<u>168 822</u> 158 435
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>226 972</u> 217 054	<u>237 528</u> 222 613	<u>225 269</u> 217 054	<u>225 269</u> 217 054	<u>224 467</u> 217 054	<u>224 467</u> 217 054	<u>237 595</u> 223 710
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>255 530</u> 236 672	<u>262 987</u> 236 672	<u>261 354</u> 236 672	<u>263 484</u> 236 672	<u>258 514</u> 236 672	<u>261 283</u> 236 672	<u>271 648</u> 236 672
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>404 472</u> 389 821	<u>418 867</u> 397 403	<u>402 150</u> 389 821	<u>402 150</u> 389 821	<u>401 057</u> 389 821	<u>401 057</u> 389 821	<u>418 959</u> 398 898
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>540 453</u> 520 357	<u>560 445</u> 530 887	<u>537 227</u> 520 357	<u>537 227</u> 520 357	<u>535 709</u> 520 357	<u>535 709</u> 520 357	<u>560 573</u> 532 963

					-	-	-
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>810 672</u> 711 643	<u>769 996</u> 711 643	<u>783 117</u> 711 643
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>707 503</u> 662 264	<u>664 312</u> 648 750	<u>691 013</u> 662 264
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>477 900</u> 448 584	<u>450 181</u> 439 911	<u>467 317</u> 448 584
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>711 670</u> 668 856	<u>671 380</u> 656 250	<u>696 287</u> 668 856
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 088 666</u> 974 260	<u>1 043 134</u> 974 260	<u>1 057 822</u> 974 260
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>206 034</u> 172 215	<u>191 464</u> 172 215	<u>196 164</u> 172 215
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>173 425</u> 145 456	<u>161 404</u> 145 456	<u>165 282</u> 145 456
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>202 052</u> 183 706	<u>183 358</u> 177 857	<u>194 915</u> 183 706
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>174 251</u> 158 435	<u>158 135</u> 153 393	<u>168 099</u> 158 435
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>244 762</u> 223 710	<u>223 489</u> 217 054	<u>236 640</u> 223 710
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>278 108</u> 236 672	<u>260 502</u> 236 672	<u>266 182</u> 236 672
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>428 731</u> 398 898	<u>399 723</u> 389 821	<u>417 656</u> 398 898
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>574 146</u> 532 963	<u>533 856</u> 520 357	<u>558 764</u> 532 963

						-	-	-	-	-	-
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 001 632</u> 949 761	<u>1 018 989</u> 949 761	<u>1 015 189</u> 949 761	<u>1 020 146</u> 949 761	<u>1 008 579</u> 949 761	<u>1 015 024</u> 949 761	<u>1 039 149</u> 949 761
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>267 894</u> 245 260	<u>277 254</u> 245 260	<u>275 204</u> 245 260	<u>277 878</u> 245 260	<u>271 640</u> 245 260	<u>275 115</u> 245 260	<u>288 125</u> 245 260
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>267 319</u> 259 375	<u>274 292</u> 263 048	<u>266 194</u> 259 375	<u>266 194</u> 259 375	<u>265 664</u> 259 375	<u>265 664</u> 259 375	<u>274 337</u> 263 772
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>324 716</u> 314 821	<u>333 545</u> 319 471	<u>323 292</u> 314 821	<u>323 292</u> 314 821	<u>322 621</u> 314 821	<u>322 621</u> 314 821	<u>333 601</u> 320 388
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>453 826</u> 431 940	<u>460 821</u> 431 940	<u>459 289</u> 431 940	<u>461 287</u> 431 940	<u>456 626</u> 431 940	<u>459 222</u> 431 940	<u>468 944</u> 431 940
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>399 734</u> 379 959	<u>406 163</u> 379 959	<u>404 755</u> 379 959	<u>406 591</u> 379 959	<u>402 307</u> 379 959	<u>404 694</u> 379 959	<u>413 629</u> 379 959
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>440 805</u> 417 837	<u>448 520</u> 417 837	<u>446 830</u> 417 837	<u>449 034</u> 417 837	<u>443 893</u> 417 837	<u>446 757</u> 417 837	<u>457 479</u> 417 837
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>250 186</u> 228 807	<u>259 058</u> 228 807	<u>257 115</u> 228 807	<u>259 649</u> 228 807	<u>253 737</u> 228 807	<u>257 031</u> 228 807	<u>269 361</u> 228 807
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>323 895</u> 301 309	<u>332 638</u> 301 309	<u>330 724</u> 301 309	<u>333 220</u> 301 309	<u>327 394</u> 301 309	<u>330 640</u> 301 309	<u>342 792</u> 301 309
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 190 625</u> 1 137 435	<u>1 206 696</u> 1 137 435	<u>1 203 177</u> 1 137 435	<u>1 207 767</u> 1 137 435	<u>1 197 057</u> 1 137 435	<u>1 203 024</u> 1 137 435	<u>1 225 362</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>276 152</u> 256 651	<u>283 737</u> 256 651	<u>282 076</u> 256 651	<u>284 243</u> 256 651	<u>279 188</u> 256 651	<u>282 004</u> 256 651	<u>292 548</u> 256 651
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>372 572</u> 344 973	<u>383 501</u> 344 973	<u>381 108</u> 344 973	<u>384 229</u> 344 973	<u>376 946</u> 344 973	<u>381 004</u> 344 973	<u>396 194</u> 344 973
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>331 362</u> 318 125	<u>344 956</u> 325 285	<u>329 168</u> 318 125	<u>329 168</u> 318 125	<u>328 136</u> 318 125	<u>328 136</u> 318 125	<u>345 043</u> 326 697

					-	-	-
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 054 185</u> 949 761	<u>1 013 206</u> 949 761	<u>1 026 425</u> 949 761
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>296 234</u> 245 260	<u>274 135</u> 245 260	<u>281 264</u> 245 260
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>279 071</u> 263 772	<u>265 018</u> 259 375	<u>273 706</u> 263 772
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>339 595</u> 320 388	<u>321 803</u> 314 821	<u>332 802</u> 320 388
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>475 003</u> 431 940	<u>458 490</u> 431 940	<u>463 817</u> 431 940
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>419 198</u> 379 959	<u>404 021</u> 379 959	<u>408 917</u> 379 959
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>464 162</u> 417 837	<u>445 949</u> 417 837	<u>451 824</u> 417 837
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>277 047</u> 228 807	<u>256 102</u> 228 807	<u>262 858</u> 228 807
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>350 366</u> 301 309	<u>329 725</u> 301 309	<u>336 383</u> 301 309
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 239 285</u> 1 137 435	<u>1 201 341</u> 1 137 435	<u>1 213 581</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>299 119</u> 256 651	<u>281 210</u> 256 651	<u>286 987</u> 256 651
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>405 661</u> 344 973	<u>379 859</u> 344 973	<u>388 183</u> 344 973
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>354 273</u> 326 697	<u>326 876</u> 318 125	<u>343 813</u> 326 697

						-	-	-	-	-	-
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>338 095</u> 324 286	<u>352 409</u> 331 825	<u>335 785</u> 324 286	<u>335 785</u> 324 286	<u>334 698</u> 324 286	<u>334 698</u> 324 286	<u>352 501</u> 333 312
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>350 112</u> 336 161	<u>364 427</u> 343 700	<u>347 803</u> 336 161	<u>347 803</u> 336 161	<u>346 716</u> 336 161	<u>346 716</u> 336 161	<u>364 518</u> 345 187
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>451 000</u> 431 964	<u>470 992</u> 442 494	<u>447 774</u> 431 964	<u>447 774</u> 431 964	<u>446 256</u> 431 964	<u>446 256</u> 431 964	<u>471 119</u> 444 570
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>486 420</u> 466 964	<u>506 412</u> 477 494	<u>483 194</u> 466 964	<u>483 194</u> 466 964	<u>481 676</u> 466 964	<u>481 676</u> 466 964	<u>506 539</u> 479 570
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>393 989</u> 377 054	<u>411 902</u> 386 489	<u>391 099</u> 377 054	<u>391 099</u> 377 054	<u>389 739</u> 377 054	<u>389 739</u> 377 054	<u>412 016</u> 388 349
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>413 958</u> 396 786	<u>431 871</u> 406 221	<u>411 068</u> 396 786	<u>411 068</u> 396 786	<u>409 708</u> 396 786	<u>409 708</u> 396 786	<u>431 985</u> 408 081
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>317 356</u> 304 286	<u>330 951</u> 311 446	<u>315 163</u> 304 286	<u>315 163</u> 304 286	<u>314 131</u> 304 286	<u>314 131</u> 304 286	<u>331 038</u> 312 858
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>201 546</u> 189 573	<u>205 866</u> 189 573	<u>204 921</u> 189 573	<u>206 154</u> 189 573	<u>203 275</u> 189 573	<u>204 879</u> 189 573	<u>210 884</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>223 478</u> 209 642	<u>228 570</u> 209 642	<u>227 455</u> 209 642	<u>228 909</u> 209 642	<u>225 516</u> 209 642	<u>227 406</u> 209 642	<u>234 483</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>265 635</u> 248 967	<u>271 806</u> 248 967	<u>270 455</u> 248 967	<u>272 218</u> 248 967	<u>268 105</u> 248 967	<u>270 396</u> 248 967	<u>278 974</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>420 571</u> 394 513	<u>430 162</u> 394 513	<u>428 062</u> 394 513	<u>430 801</u> 394 513	<u>424 409</u> 394 513	<u>427 971</u> 394 513	<u>441 302</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>431 912</u> 405 633	<u>441 504</u> 405 633	<u>439 404</u> 405 633	<u>442 143</u> 405 633	<u>435 751</u> 405 633	<u>439 312</u> 405 633	<u>452 644</u> 405 633

					-	-	-
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>362 219</u> 333 312	<u>333 372</u> 324 286	<u>351 205</u> 333 312
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>374 237</u> 345 187	<u>345 389</u> 336 161	<u>363 223</u> 345 187
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>484 693</u> 444 570	<u>444 403</u> 431 964	<u>469 310</u> 444 570
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>520 113</u> 479 570	<u>479 823</u> 466 964	<u>504 730</u> 479 570
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>424 178</u> 388 349	<u>388 078</u> 377 054	<u>410 396</u> 388 349
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>444 147</u> 408 081	<u>408 047</u> 396 786	<u>430 365</u> 408 081
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>340 268</u> 312 858	<u>312 870</u> 304 286	<u>329 808</u> 312 858
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250			
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 626</u> 189 573	<u>204 427</u> 189 573	<u>207 717</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>238 894</u> 209 642	<u>226 873</u> 209 642	<u>230 751</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>284 321</u> 248 967	<u>269 750</u> 248 967	<u>274 450</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>449 611</u> 394 513	<u>426 966</u> 394 513	<u>434 271</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>460 953</u> 405 633	<u>438 308</u> 405 633	<u>445 613</u> 405 633

						-	-	-	-	-	-
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>467 456</u> 437 997	<u>478 385</u> 437 997	<u>475 992</u> 437 997	<u>479 113</u> 437 997	<u>471 830</u> 437 997	<u>475 888</u> 437 997	<u>491 078</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>478 706</u> 449 026	<u>489 634</u> 449 026	<u>487 241</u> 449 026	<u>490 363</u> 449 026	<u>483 080</u> 449 026	<u>487 137</u> 449 026	<u>502 327</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>606 624</u> 570 616	<u>619 610</u> 570 616	<u>616 767</u> 570 616	<u>620 475</u> 570 616	<u>611 822</u> 570 616	<u>616 643</u> 570 616	<u>634 692</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>689 400</u> 646 373	<u>705 291</u> 646 373	<u>701 812</u> 646 373	<u>706 350</u> 646 373	<u>695 760</u> 646 373	<u>701 660</u> 646 373	<u>723 748</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>697 975</u> 654 780	<u>713 867</u> 654 780	<u>710 387</u> 654 780	<u>714 926</u> 654 780	<u>704 336</u> 654 780	<u>710 236</u> 654 780	<u>732 324</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>417 272</u> 393 429	<u>425 707</u> 393 429	<u>423 860</u> 393 429	<u>426 269</u> 393 429	<u>420 648</u> 393 429	<u>423 780</u> 393 429	<u>435 503</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>518 668</u> 489 254	<u>529 030</u> 489 254	<u>526 761</u> 489 254	<u>529 721</u> 489 254	<u>522 815</u> 489 254	<u>526 663</u> 489 254	<u>541 066</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>663 137</u> 627 931	<u>675 094</u> 627 931	<u>672 476</u> 627 931	<u>675 891</u> 627 931	<u>667 923</u> 627 931	<u>672 362</u> 627 931	<u>688 982</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>752 401</u> 712 818	<u>765 772</u> 712 818	<u>762 845</u> 712 818	<u>766 664</u> 712 818	<u>757 753</u> 712 818	<u>762 717</u> 712 818	<u>781 303</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>711 183</u> 672 408	<u>724 555</u> 672 408	<u>721 627</u> 672 408	<u>725 446</u> 672 408	<u>716 535</u> 672 408	<u>721 500</u> 672 408	<u>740 085</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>575 838</u> 545 304	<u>586 201</u> 545 304	<u>583 932</u> 545 304	<u>586 891</u> 545 304	<u>579 985</u> 545 304	<u>583 833</u> 545 304	<u>598 236</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>703 341</u> 667 346	<u>715 298</u> 667 346	<u>712 680</u> 667 346	<u>716 095</u> 667 346	<u>708 126</u> 667 346	<u>712 566</u> 667 346	<u>729 185</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>795 371</u> 754 945	<u>808 742</u> 754 945	<u>805 814</u> 754 945	<u>809 633</u> 754 945	<u>800 723</u> 754 945	<u>805 687</u> 754 945	<u>824 272</u> 754 945

					-	-	-
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>500 545</u> 437 997	<u>474 743</u> 437 997	<u>483 067</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>511 795</u> 449 026	<u>485 993</u> 449 026	<u>494 316</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>645 942</u> 570 616	<u>615 283</u> 570 616	<u>625 173</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>737 515</u> 646 373	<u>699 996</u> 646 373	<u>712 099</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>746 091</u> 654 780	<u>708 572</u> 654 780	<u>720 675</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>442 809</u> 393 429	<u>422 896</u> 393 429	<u>429 320</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>550 044</u> 489 254	<u>525 578</u> 489 254	<u>533 470</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>699 341</u> 627 931	<u>671 110</u> 627 931	<u>680 217</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>792 886</u> 712 818	<u>761 317</u> 712 818	<u>771 501</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>751 669</u> 672 408	<u>720 099</u> 672 408	<u>730 283</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>607 214</u> 545 304	<u>582 748</u> 545 304	<u>590 640</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>739 544</u> 667 346	<u>711 314</u> 667 346	<u>720 420</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>835 856</u> 754 945	<u>804 287</u> 754 945	<u>814 471</u> 754 945

						-	-	-	-	-	-
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>561 084</u> 530 839	<u>571 447</u> 530 839	<u>569 178</u> 530 839	<u>572 138</u> 530 839	<u>565 232</u> 530 839	<u>569 079</u> 530 839	<u>583 483</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>723 811</u> 678 104	<u>740 783</u> 678 104	<u>737 066</u> 678 104	<u>741 914</u> 678 104	<u>730 604</u> 678 104	<u>736 905</u> 678 104	<u>760 494</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>834 156</u> 780 077	<u>854 470</u> 780 077	<u>850 022</u> 780 077	<u>855 823</u> 780 077	<u>842 286</u> 780 077	<u>849 828</u> 780 077	<u>878 064</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>980 911</u> 928 969	<u>998 525</u> 928 969	<u>994 668</u> 928 969	<u>999 699</u> 928 969	<u>987 961</u> 928 969	<u>994 501</u> 928 969	<u>1 018 983</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 106 688</u> 1 046 310	<u>1 127 516</u> 1 046 310	<u>1 122 955</u> 1 046 310	<u>1 128 904</u> 1 046 310	<u>1 115 024</u> 1 046 310	<u>1 122 757</u> 1 046 310	<u>1 151 707</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>878 005</u> 828 080	<u>895 619</u> 828 080	<u>891 762</u> 828 080	<u>896 793</u> 828 080	<u>885 055</u> 828 080	<u>891 595</u> 828 080	<u>916 077</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 010 605</u> 952 112	<u>1 031 433</u> 952 112	<u>1 026 873</u> 952 112	<u>1 032 821</u> 952 112	<u>1 018 941</u> 952 112	<u>1 026 674</u> 952 112	<u>1 055 625</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 144 033</u> 1 082 923	<u>1 164 861</u> 1 082 923	<u>1 160 300</u> 1 082 923	<u>1 166 249</u> 1 082 923	<u>1 152 369</u> 1 082 923	<u>1 160 102</u> 1 082 923	<u>1 189 052</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 021 081</u> 968 113	<u>1 038 824</u> 968 113	<u>1 034 939</u> 968 113	<u>1 040 007</u> 968 113	<u>1 028 183</u> 968 113	<u>1 034 770</u> 968 113	<u>1 059 431</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 284 281</u> 1 217 079	<u>1 306 910</u> 1 217 079	<u>1 301 955</u> 1 217 079	<u>1 308 418</u> 1 217 079	<u>1 293 338</u> 1 217 079	<u>1 301 740</u> 1 217 079	<u>1 333 191</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>975 622</u> 923 545	<u>993 365</u> 923 545	<u>989 480</u> 923 545	<u>994 547</u> 923 545	<u>982 723</u> 923 545	<u>989 311</u> 923 545	<u>1 013 972</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 240 205</u> 1 173 867	<u>1 262 833</u> 1 173 867	<u>1 257 879</u> 1 173 867	<u>1 264 341</u> 1 173 867	<u>1 249 262</u> 1 173 867	<u>1 257 663</u> 1 173 867	<u>1 289 115</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 059 625</u> 1 005 901	<u>1 077 368</u> 1 005 901	<u>1 073 483</u> 1 005 901	<u>1 078 550</u> 1 005 901	<u>1 066 726</u> 1 005 901	<u>1 073 314</u> 1 005 901	<u>1 097 975</u> 1 005 901

					-	-	-
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>592 460</u> 530 839	<u>567 994</u> 530 839	<u>575 886</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>775 197</u> 678 104	<u>735 128</u> 678 104	<u>748 053</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>895 662</u> 780 077	<u>847 701</u> 780 077	<u>863 172</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>1 034 243</u> 928 969	<u>992 656</u> 928 969	<u>1 006 071</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 169 751</u> 1 046 310	<u>1 120 576</u> 1 046 310	<u>1 136 439</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>931 337</u> 828 080	<u>889 750</u> 828 080	<u>903 165</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 073 669</u> 952 112	<u>1 024 493</u> 952 112	<u>1 040 356</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 207 096</u> 1 082 923	<u>1 157 921</u> 1 082 923	<u>1 173 784</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 074 802</u> 968 113	<u>1 032 912</u> 968 113	<u>1 046 425</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 352 795</u> 1 217 079	<u>1 299 370</u> 1 217 079	<u>1 316 604</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 029 343</u> 923 545	<u>987 453</u> 923 545	<u>1 000 966</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 308 719</u> 1 173 867	<u>1 255 294</u> 1 173 867	<u>1 272 528</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 113 346</u> 1 005 901	<u>1 071 456</u> 1 005 901	<u>1 084 969</u> 1 005 901

						-	-	-	-	-	-
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 321 442</u> 1 253 511	<u>1 344 070</u> 1 253 511	<u>1 339 116</u> 1 253 511	<u>1 345 578</u> 1 253 511	<u>1 330 499</u> 1 253 511	<u>1 338 900</u> 1 253 511	<u>1 370 352</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>65 635</u> 63 214	<u>68 034</u> 64 478	<u>65 248</u> 63 214	<u>65 248</u> 63 214	<u>65 066</u> 63 214	<u>65 066</u> 63 214	<u>68 049</u> 64 727
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>55 063</u> 52 768	<u>57 462</u> 54 031	<u>54 676</u> 52 768	<u>54 676</u> 52 768	<u>54 494</u> 52 768	<u>54 494</u> 52 768	<u>57 478</u> 54 281
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>67 261</u> 64 821	<u>69 661</u> 66 085	<u>66 874</u> 64 821	<u>66 874</u> 64 821	<u>66 692</u> 64 821	<u>66 692</u> 64 821	<u>69 676</u> 66 334
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>88 968</u> 86 161	<u>91 527</u> 87 509	<u>88 555</u> 86 161	<u>88 555</u> 86 161	<u>88 360</u> 86 161	<u>88 360</u> 86 161	<u>91 543</u> 87 774
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>83 293</u> 79 732	<u>87 052</u> 81 712	<u>82 687</u> 79 732	<u>82 687</u> 79 732	<u>82 401</u> 79 732	<u>82 401</u> 79 732	<u>87 076</u> 82 102
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>107 579</u> 103 839	<u>111 177</u> 105 735	<u>106 998</u> 103 839	<u>106 998</u> 103 839	<u>106 725</u> 103 839	<u>106 725</u> 103 839	<u>111 200</u> 106 108
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>81 917</u> 78 482	<u>85 516</u> 80 378	<u>81 337</u> 78 482	<u>81 337</u> 78 482	<u>81 063</u> 78 482	<u>81 063</u> 78 482	<u>85 539</u> 80 751
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>112 288</u> 108 482	<u>115 903</u> 110 386	<u>111 705</u> 108 482	<u>111 705</u> 108 482	<u>111 431</u> 108 482	<u>111 431</u> 108 482	<u>115 926</u> 110 761
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>323 796</u> 300 496	<u>332 924</u> 300 496	<u>330 925</u> 300 496	<u>333 533</u> 300 496	<u>327 449</u> 300 496	<u>330 839</u> 300 496	<u>343 527</u> 300 496
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>356 104</u> 344 107	<u>367 460</u> 350 088	<u>354 272</u> 344 107	<u>354 272</u> 344 107	<u>353 410</u> 344 107	<u>353 410</u> 344 107	<u>367 532</u> 351 267
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>305 924</u> 295 179	<u>316 320</u> 300 654	<u>304 246</u> 295 179	<u>304 246</u> 295 179	<u>303 457</u> 295 179	<u>303 457</u> 295 179	<u>316 386</u> 301 734

					-	-	-
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 389 956</u> 1 253 511	<u>1 336 530</u> 1 253 511	<u>1 353 764</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>69 678</u> 64 727	<u>64 843</u> 63 214	<u>67 832</u> 64 727
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 106</u> 54 281	<u>54 272</u> 52 768	<u>57 261</u> 54 281
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>71 305</u> 66 334	<u>66 470</u> 64 821	<u>69 459</u> 66 334
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>93 280</u> 87 774	<u>88 123</u> 86 161	<u>91 311</u> 87 774
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>89 627</u> 82 102	<u>82 053</u> 79 732	<u>86 735</u> 82 102
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>113 643</u> 106 108	<u>106 391</u> 103 839	<u>110 875</u> 106 108
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>87 982</u> 80 751	<u>80 730</u> 78 482	<u>85 213</u> 80 751
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>118 380</u> 110 761	<u>111 096</u> 108 482	<u>115 599</u> 110 761
225-204-0313	164-2	.	1	3550	<u>351 435</u> 300 496	<u>329 883</u> 300 496	<u>336 835</u> 300 496
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>375 242</u> 351 267	<u>352 357</u> 344 107	<u>366 505</u> 351 267
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>323 444</u> 301 734	<u>302 493</u> 295 179	<u>315 445</u> 301 734

						-	-	-	-	-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.									
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>670 415</u> 634 259	<u>682 807</u> 634 259	<u>680 093</u> 634 259	<u>683 633</u> 634 259	<u>675 375</u> 634 259	<u>679 975</u> 634 259	<u>697 199</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>735 375</u> 697 811	<u>747 839</u> 697 811	<u>745 110</u> 697 811	<u>748 669</u> 697 811	<u>740 363</u> 697 811	<u>744 991</u> 697 811	<u>762 314</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>698 491</u> 661 651	<u>710 955</u> 661 651	<u>708 226</u> 661 651	<u>711 785</u> 661 651	<u>703 479</u> 661 651	<u>708 107</u> 661 651	<u>725 431</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>1 079 408</u> 1 027 597	<u>1 095 911</u> 1 027 597	<u>1 092 298</u> 1 027 597	<u>1 097 011</u> 1 027 597	<u>1 086 013</u> 1 027 597	<u>1 092 141</u> 1 027 597	<u>1 115 079</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>982 262</u> 933 941	<u>997 911</u> 933 941	<u>994 485</u> 933 941	<u>998 954</u> 933 941	<u>988 525</u> 933 941	<u>994 336</u> 933 941	<u>1 016 087</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>688 692</u> 650 893	<u>701 775</u> 650 893	<u>698 910</u> 650 893	<u>702 647</u> 650 893	<u>693 928</u> 650 893	<u>698 786</u> 650 893	<u>716 971</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>758 719</u> 720 683	<u>771 190</u> 720 683	<u>768 459</u> 720 683	<u>772 021</u> 720 683	<u>763 710</u> 720 683	<u>768 341</u> 720 683	<u>785 675</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>942 117</u> 899 769	<u>954 974</u> 899 769	<u>952 159</u> 899 769	<u>955 831</u> 899 769	<u>947 263</u> 899 769	<u>952 036</u> 899 769	<u>969 907</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>1 093 559</u> 1 043 056	<u>1 109 208</u> 1 043 056	<u>1 105 782</u> 1 043 056	<u>1 110 251</u> 1 043 056	<u>1 099 822</u> 1 043 056	<u>1 105 633</u> 1 043 056	<u>1 127 385</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 154 417</u> 1 102 721	<u>1 170 067</u> 1 102 721	<u>1 166 640</u> 1 102 721	<u>1 171 110</u> 1 102 721	<u>1 160 681</u> 1 102 721	<u>1 166 491</u> 1 102 721	<u>1 188 243</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 525 009</u> 1 466 046	<u>1 540 658</u> 1 466 046	<u>1 537 232</u> 1 466 046	<u>1 541 701</u> 1 466 046	<u>1 531 272</u> 1 466 046	<u>1 537 083</u> 1 466 046	<u>1 558 834</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 361 152</u> 1 305 402	<u>1 376 801</u> 1 305 402	<u>1 373 375</u> 1 305 402	<u>1 377 844</u> 1 305 402	<u>1 367 415</u> 1 305 402	<u>1 373 226</u> 1 305 402	<u>1 394 978</u> 1 305 402

					-	-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.					
225-204-0401	22.1-1.3	.	1	4819	<u>707 934</u> 634 259	<u>678 678</u> 634 259	<u>688 115</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3	.	1	4847	<u>773 112</u> 697 811	<u>743 686</u> 697 811	<u>753 178</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3	.	1	4847	<u>736 228</u> 661 651	<u>706 802</u> 661 651	<u>716 294</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3	.	1	6418	<u>1 129 376</u> 1 027 597	<u>1 090 412</u> 1 027 597	<u>1 102 981</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 029 645</u> 933 941	<u>992 697</u> 933 941	<u>1 004 616</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>728 305</u> 650 893	<u>697 416</u> 650 893	<u>707 380</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>796 479</u> 720 683	<u>767 035</u> 720 683	<u>776 533</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>981 045</u> 899 769	<u>950 690</u> 899 769	<u>960 482</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3	.	1	6086	<u>1 140 942</u> 1 043 056	<u>1 103 994</u> 1 043 056	<u>1 115 913</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3	.	1	6086	<u>1 201 801</u> 1 102 721	<u>1 164 852</u> 1 102 721	<u>1 176 771</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3	.	1	6086	<u>1 572 392</u> 1 466 046	<u>1 535 444</u> 1 466 046	<u>1 547 363</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3	.	1	6086	<u>1 408 535</u> 1 305 402	<u>1 371 587</u> 1 305 402	<u>1 383 506</u> 1 305 402

						-	-	-	-	-	-
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>1 088 026</u> 1 037 632	<u>1 103 676</u> 1 037 632	<u>1 100 249</u> 1 037 632	<u>1 104 719</u> 1 037 632	<u>1 094 290</u> 1 037 632	<u>1 100 100</u> 1 037 632	<u>1 121 852</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 325 374</u> 1 270 326	<u>1 341 024</u> 1 270 326	<u>1 337 597</u> 1 270 326	<u>1 342 067</u> 1 270 326	<u>1 331 638</u> 1 270 326	<u>1 337 448</u> 1 270 326	<u>1 359 200</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>1 020 051</u> 967 480	<u>1 037 591</u> 967 480	<u>1 033 750</u> 967 480	<u>1 038 760</u> 967 480	<u>1 027 071</u> 967 480	<u>1 033 583</u> 967 480	<u>1 057 962</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>1 004 881</u> 952 473	<u>1 022 492</u> 952 473	<u>1 018 636</u> 952 473	<u>1 023 666</u> 952 473	<u>1 011 930</u> 952 473	<u>1 018 468</u> 952 473	<u>1 042 947</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>1 092 900</u> 1 038 084	<u>1 110 879</u> 1 038 084	<u>1 106 943</u> 1 038 084	<u>1 112 077</u> 1 038 084	<u>1 100 096</u> 1 038 084	<u>1 106 771</u> 1 038 084	<u>1 131 761</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>1 084 767</u> 1 031 123	<u>1 102 201</u> 1 031 123	<u>1 098 384</u> 1 031 123	<u>1 103 363</u> 1 031 123	<u>1 091 745</u> 1 031 123	<u>1 098 218</u> 1 031 123	<u>1 122 450</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 132 816</u> 1 077 408	<u>1 150 693</u> 1 077 408	<u>1 146 779</u> 1 077 408	<u>1 151 884</u> 1 077 408	<u>1 139 971</u> 1 077 408	<u>1 146 608</u> 1 077 408	<u>1 171 455</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>1 079 438</u> 1 029 948	<u>1 094 692</u> 1 029 948	<u>1 091 352</u> 1 029 948	<u>1 095 708</u> 1 029 948	<u>1 085 543</u> 1 029 948	<u>1 091 207</u> 1 029 948	<u>1 112 408</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 402 807</u> 1 342 105	<u>1 420 683</u> 1 342 105	<u>1 416 769</u> 1 342 105	<u>1 421 875</u> 1 342 105	<u>1 409 962</u> 1 342 105	<u>1 416 599</u> 1 342 105	<u>1 441 446</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 410 552</u> 1 349 699	<u>1 428 429</u> 1 349 699	<u>1 424 515</u> 1 349 699	<u>1 429 620</u> 1 349 699	<u>1 417 707</u> 1 349 699	<u>1 424 344</u> 1 349 699	<u>1 449 191</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 492 158</u> 1 429 704	<u>1 510 035</u> 1 429 704	<u>1 506 120</u> 1 429 704	<u>1 511 226</u> 1 429 704	<u>1 499 313</u> 1 429 704	<u>1 505 950</u> 1 429 704	<u>1 530 797</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 485 519</u> 1 423 195	<u>1 503 395</u> 1 423 195	<u>1 499 481</u> 1 423 195	<u>1 504 587</u> 1 423 195	<u>1 492 674</u> 1 423 195	<u>1 499 311</u> 1 423 195	<u>1 524 158</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 529 687</u> 1 466 498	<u>1 547 564</u> 1 466 498	<u>1 543 650</u> 1 466 498	<u>1 548 755</u> 1 466 498	<u>1 536 842</u> 1 466 498	<u>1 543 480</u> 1 466 498	<u>1 568 327</u> 1 466 498

					-	-	-
225-204-0413	22.4-1.3	.	1	6086	<u>1 135 410</u> 1 037 632	<u>1 098 461</u> 1 037 632	<u>1 110 380</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3	.	1	6086	<u>1 372 758</u> 1 270 326	<u>1 335 809</u> 1 270 326	<u>1 347 728</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>1 073 157</u> 967 480	<u>1 031 747</u> 967 480	<u>1 045 105</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>1 058 205</u> 952 473	<u>1 016 624</u> 952 473	<u>1 030 037</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3	.	1	6992	<u>1 147 337</u> 1 038 084	<u>1 104 889</u> 1 038 084	<u>1 118 582</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3	.	1	6780	<u>1 137 554</u> 1 031 123	<u>1 096 392</u> 1 031 123	<u>1 109 670</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 186 942</u> 1 077 408	<u>1 144 736</u> 1 077 408	<u>1 158 351</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3	.	1	5932	<u>1 125 623</u> 1 029 948	<u>1 089 609</u> 1 029 948	<u>1 101 227</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3	.	1	6952	<u>1 456 933</u> 1 342 105	<u>1 414 727</u> 1 342 105	<u>1 428 342</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3	.	1	6952	<u>1 464 678</u> 1 349 699	<u>1 422 472</u> 1 349 699	<u>1 436 087</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3	.	1	6952	<u>1 546 284</u> 1 429 704	<u>1 504 078</u> 1 429 704	<u>1 517 693</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3	.	1	6952	<u>1 539 645</u> 1 423 195	<u>1 497 439</u> 1 423 195	<u>1 511 054</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3	.	1	6952	<u>1 583 813</u> 1 466 498	<u>1 541 607</u> 1 466 498	<u>1 555 222</u> 1 466 498

						-	-	-	-	-	-
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 530 056</u> 1 466 859	<u>1 547 933</u> 1 466 859	<u>1 544 019</u> 1 466 859	<u>1 549 124</u> 1 466 859	<u>1 537 211</u> 1 466 859	<u>1 543 848</u> 1 466 859	<u>1 568 695</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)	.	1	6933	<u>1 015 894</u> 962 869	<u>1 033 722</u> 962 869	<u>1 029 818</u> 962 869	<u>1 034 910</u> 962 869	<u>1 023 029</u> 962 869	<u>1 029 648</u> 962 869	<u>1 054 427</u> 962 869
225-204-0500	- 750 2387-2013 35	.									
225-204-0501	22	.	1	5870	<u>937 502</u> 891 090	<u>952 596</u> 891 090	<u>949 291</u> 891 090	<u>953 602</u> 891 090	<u>943 543</u> 891 090	<u>949 148</u> 891 090	<u>970 127</u> 891 090
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 338 615</u> 1 284 338	<u>1 353 709</u> 1 284 338	<u>1 350 404</u> 1 284 338	<u>1 354 715</u> 1 284 338	<u>1 344 656</u> 1 284 338	<u>1 350 260</u> 1 284 338	<u>1 371 240</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>924 434</u> 893 893	<u>931 120</u> 893 893	<u>929 656</u> 893 893	<u>931 565</u> 893 893	<u>927 110</u> 893 893	<u>929 592</u> 893 893	<u>938 885</u> 893 893
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>926 626</u> 893 893	<u>934 469</u> 893 893	<u>932 751</u> 893 893	<u>934 991</u> 893 893	<u>929 765</u> 893 893	<u>932 677</u> 893 893	<u>943 578</u> 893 893
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>807 065</u> 770 946	<u>817 994</u> 770 946	<u>815 601</u> 770 946	<u>818 722</u> 770 946	<u>811 439</u> 770 946	<u>815 497</u> 770 946	<u>830 686</u> 770 946
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>935 393</u> 893 893	<u>947 864</u> 893 893	<u>945 133</u> 893 893	<u>948 695</u> 893 893	<u>940 384</u> 893 893	<u>945 015</u> 893 893	<u>962 349</u> 893 893
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>75 956</u> 73 304	<u>78 515</u> 74 651	<u>75 543</u> 73 304	<u>75 543</u> 73 304	<u>75 349</u> 73 304	<u>75 349</u> 73 304	<u>78 532</u> 74 917
225-204-0602	2	.	1	675	<u>58 421</u> 56 250	<u>60 580</u> 57 387	<u>58 073</u> 56 250	<u>58 073</u> 56 250	<u>57 909</u> 56 250	<u>57 909</u> 56 250	<u>60 594</u> 57 611

					-	-	-
225-204-0426	26.3-2.3	.	1	6952	<u>1 584 182</u> 1 466 859	<u>1 541 976</u> 1 466 859	<u>1 555 591</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)	.	1	6933	<u>1 069 872</u> 962 869	<u>1 027 781</u> 962 869	<u>1 041 359</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013	.					
225-204-0501	22	.	1	5870	<u>983 204</u> 891 090	<u>947 567</u> 891 090	<u>959 063</u> 891 090
225-204-0502	22	.	1	5870	<u>1 384 317</u> 1 284 338	<u>1 348 680</u> 1 284 338	<u>1 360 175</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200	.	1	2600	<u>944 677</u> 893 893	<u>928 892</u> 893 893	<u>933 984</u> 893 893
225-204-0504	140-280	.	1	3050	<u>950 372</u> 893 893	<u>931 855</u> 893 893	<u>937 828</u> 893 893
225-204-0506	195-310	.	1	4250	<u>840 154</u> 770 946	<u>814 352</u> 770 946	<u>822 675</u> 770 946
225-204-0507	220-350	.	1	4850	<u>973 153</u> 893 893	<u>943 709</u> 893 893	<u>953 207</u> 893 893
225-204-0600	937-92	.					
225-204-0601	1	.	1	800	<u>80 269</u> 74 917	<u>75 112</u> 73 304	<u>78 300</u> 74 917
225-204-0602	2	.	1	675	<u>62 060</u> 57 611	<u>57 709</u> 56 250	<u>60 399</u> 57 611

						-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>49 921</u> 48 125	<u>51 681</u> 49 052	<u>49 638</u> 48 125	<u>49 638</u> 48 125	<u>49 504</u> 48 125	<u>49 504</u> 48 125	<u>51 692</u> 49 234
225-204-0604	4	.	1	475	<u>44 063</u> 42 500	<u>45 582</u> 43 300	<u>43 818</u> 42 500	<u>43 818</u> 42 500	<u>43 702</u> 42 500	<u>43 702</u> 42 500	<u>45 592</u> 43 458
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 951</u> 33 661	<u>36 231</u> 34 335	<u>34 745</u> 33 661	<u>34 745</u> 33 661	<u>34 648</u> 33 661	<u>34 648</u> 33 661	<u>36 239</u> 34 467
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>38 656</u> 37 321	<u>39 935</u> 37 995	<u>38 449</u> 37 321	<u>38 449</u> 37 321	<u>38 352</u> 37 321	<u>38 352</u> 37 321	<u>39 943</u> 38 128
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>22 893</u> 21 964	<u>23 852</u> 22 470	<u>22 738</u> 21 964	<u>22 738</u> 21 964	<u>22 665</u> 21 964	<u>22 665</u> 21 964	<u>23 858</u> 22 569
225-204-0700	(2387-2013	0,38	.								
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>62 231</u> 59 846	<u>62 859</u> 59 846	<u>62 721</u> 59 846	<u>62 901</u> 59 846	<u>62 482</u> 59 846	<u>62 715</u> 59 846	<u>63 587</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>62 436</u> 59 846	<u>63 171</u> 59 846	<u>63 010</u> 59 846	<u>63 220</u> 59 846	<u>62 730</u> 59 846	<u>63 003</u> 59 846	<u>64 025</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 499</u> 59 846	<u>63 313</u> 59 846	<u>63 555</u> 59 846	<u>62 990</u> 59 846	<u>63 305</u> 59 846	<u>64 484</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>62 874</u> 59 846	<u>63 841</u> 59 846	<u>63 629</u> 59 846	<u>63 905</u> 59 846	<u>63 261</u> 59 846	<u>63 620</u> 59 846	<u>64 964</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>71 684</u> 68 253	<u>72 774</u> 68 253	<u>72 535</u> 68 253	<u>72 846</u> 68 253	<u>72 120</u> 68 253	<u>72 525</u> 68 253	<u>74 040</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>71 922</u> 68 253	<u>73 138</u> 68 253	<u>72 872</u> 68 253	<u>73 219</u> 68 253	<u>72 409</u> 68 253	<u>72 861</u> 68 253	<u>74 551</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>67 395</u> 64 908	<u>68 022</u> 64 908	<u>67 885</u> 64 908	<u>68 064</u> 64 908	<u>67 646</u> 64 908	<u>67 879</u> 64 908	<u>68 751</u> 64 908

					-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>52 886</u> 49 234	<u>49 341</u> 48 125	<u>51 533</u> 49 234
225-204-0604	4	.	1	475	<u>46 623</u> 43 458	<u>43 561</u> 42 500	<u>45 454</u> 43 458
225-204-0605	5	.	1	400	<u>37 108</u> 34 467	<u>34 529</u> 33 661	<u>36 123</u> 34 467
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>40 812</u> 38 128	<u>38 234</u> 37 321	<u>39 828</u> 38 128
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>24 510</u> 22 569	<u>22 576</u> 21 964	<u>23 772</u> 22 569
225-204-0700	() 2387-2013 0,38	.					
225-204-0701	-0,8-6,8	.	1	244	<u>64 131</u> 59 846	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 128</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8	.	1	286	<u>64 663</u> 59 846	<u>62 926</u> 59 846	<u>63 486</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8	.	1	330	<u>65 219</u> 59 846	<u>63 216</u> 59 846	<u>63 862</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8	.	1	376	<u>65 802</u> 59 846	<u>63 519</u> 59 846	<u>64 255</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8	.	1	424	<u>74 985</u> 68 253	<u>72 410</u> 68 253	<u>73 241</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8	.	1	473	<u>75 605</u> 68 253	<u>72 733</u> 68 253	<u>73 659</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8	.	1	244	<u>69 295</u> 64 908	<u>67 813</u> 64 908	<u>68 291</u> 64 908

						-	-	-	-	-	-
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>67 600</u> 64 908	<u>68 335</u> 64 908	<u>68 174</u> 64 908	<u>68 384</u> 64 908	<u>67 894</u> 64 908	<u>68 167</u> 64 908	<u>69 189</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>67 814</u> 64 908	<u>68 662</u> 64 908	<u>68 477</u> 64 908	<u>68 719</u> 64 908	<u>68 154</u> 64 908	<u>68 469</u> 64 908	<u>69 648</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>68 038</u> 64 908	<u>69 005</u> 64 908	<u>68 793</u> 64 908	<u>69 069</u> 64 908	<u>68 425</u> 64 908	<u>68 784</u> 64 908	<u>70 128</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>78 138</u> 74 581	<u>79 228</u> 74 581	<u>78 990</u> 74 581	<u>79 301</u> 74 581	<u>78 575</u> 74 581	<u>78 979</u> 74 581	<u>80 495</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>78 377</u> 74 581	<u>79 593</u> 74 581	<u>79 327</u> 74 581	<u>79 674</u> 74 581	<u>78 864</u> 74 581	<u>79 315</u> 74 581	<u>81 006</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 077</u> 18 304	<u>19 877</u> 18 725	<u>18 948</u> 18 304	<u>18 948</u> 18 304	<u>18 888</u> 18 304	<u>18 888</u> 18 304	<u>19 882</u> 18 808
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>22 601</u> 21 786	<u>23 401</u> 22 207	<u>22 472</u> 21 786	<u>22 472</u> 21 786	<u>22 411</u> 21 786	<u>22 411</u> 21 786	<u>23 406</u> 22 290
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 923</u> 27 857	<u>29 978</u> 28 413	<u>28 752</u> 27 857	<u>28 752</u> 27 857	<u>28 672</u> 27 857	<u>28 672</u> 27 857	<u>29 985</u> 28 523
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>34 254</u> 33 125	<u>35 309</u> 33 681	<u>34 084</u> 33 125	<u>34 084</u> 33 125	<u>34 003</u> 33 125	<u>34 003</u> 33 125	<u>35 316</u> 33 791
225-204-0807	45	.	1	510	<u>55 616</u> 53 839	<u>57 247</u> 54 699	<u>55 352</u> 53 839	<u>55 352</u> 53 839	<u>55 229</u> 53 839	<u>55 229</u> 53 839	<u>57 257</u> 54 868
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>73 612</u> 71 250	<u>75 787</u> 72 396	<u>73 261</u> 71 250	<u>73 261</u> 71 250	<u>73 096</u> 71 250	<u>73 096</u> 71 250	<u>75 801</u> 72 622
225-204-0900	13015-2012	.									

					-	-	-
225-204-0708	-1,2-7,8	.	1	286	<u>69 826</u> 64 908	<u>68 090</u> 64 908	<u>68 650</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8	.	1	330	<u>70 383</u> 64 908	<u>68 380</u> 64 908	<u>69 026</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8	.	1	376	<u>70 965</u> 64 908	<u>68 683</u> 64 908	<u>69 419</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8	.	1	424	<u>81 439</u> 74 581	<u>78 865</u> 74 581	<u>79 696</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8	.	1	473	<u>82 059</u> 74 581	<u>79 188</u> 74 581	<u>80 114</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>20 425</u> 18 808	<u>18 813</u> 18 304	<u>19 810</u> 18 808
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>23 949</u> 22 290	<u>22 337</u> 21 786	<u>23 334</u> 22 290
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>30 702</u> 28 523	<u>28 574</u> 27 857	<u>29 890</u> 28 523
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>36 033</u> 33 791	<u>33 906</u> 33 125	<u>35 221</u> 33 791
225-204-0807	45	.	1	510	<u>58 365</u> 54 868	<u>55 077</u> 53 839	<u>57 110</u> 54 868
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>77 278</u> 72 622	<u>72 894</u> 71 250	<u>75 604</u> 72 622
225-204-0900	13015-2012	.					

						-	-	-	-	-	-
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>42 492</u> 40 893	<u>44 091</u> 41 735	<u>42 234</u> 40 893	<u>42 234</u> 40 893	<u>42 112</u> 40 893	<u>42 112</u> 40 893	<u>44 101</u> 41 901
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>57 121</u> 54 911	<u>59 360</u> 56 090	<u>56 760</u> 54 911	<u>56 760</u> 54 911	<u>56 590</u> 54 911	<u>56 590</u> 54 911	<u>59 374</u> 56 323
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>139 406</u> 128 913	<u>143 584</u> 128 913	<u>142 669</u> 128 913	<u>143 863</u> 128 913	<u>141 078</u> 128 913	<u>142 630</u> 128 913	<u>148 437</u> 128 913
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>178 687</u> 167 424	<u>182 866</u> 167 424	<u>181 951</u> 167 424	<u>183 144</u> 167 424	<u>180 360</u> 167 424	<u>181 911</u> 167 424	<u>187 719</u> 167 424
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>229 593</u> 211 721	<u>236 793</u> 211 721	<u>235 216</u> 211 721	<u>237 273</u> 211 721	<u>232 475</u> 211 721	<u>235 148</u> 211 721	<u>245 155</u> 211 721
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>307 903</u> 284 675	<u>317 160</u> 284 675	<u>315 133</u> 284 675	<u>317 777</u> 284 675	<u>311 608</u> 284 675	<u>315 045</u> 284 675	<u>327 911</u> 284 675
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 382</u> 7 054	<u>7 734</u> 7 239	<u>7 325</u> 7 054	<u>7 325</u> 7 054	<u>7 299</u> 7 054	<u>7 299</u> 7 054	<u>7 736</u> 7 275
225-204-1002	3 (8)	.	1	110	<u>8 278</u> 7 955	<u>8 615</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 732</u> 7 955
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 719</u> 4 554	<u>4 879</u> 4 638	<u>4 693</u> 4 554	<u>4 693</u> 4 554	<u>4 681</u> 4 554	<u>4 681</u> 4 554	<u>4 880</u> 4 654
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>189 162</u> 177 097	<u>193 662</u> 177 097	<u>192 677</u> 177 097	<u>193 962</u> 177 097	<u>190 963</u> 177 097	<u>192 634</u> 177 097	<u>198 889</u> 177 097
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>19 640</u> 18 750	<u>20 600</u> 19 255	<u>19 485</u> 18 750	<u>19 485</u> 18 750	<u>19 412</u> 18 750	<u>19 412</u> 18 750	<u>20 606</u> 19 355
225-204-1100	13015-2012	.									

					-	-	-
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>45 187</u> 41 901	<u>41 964</u> 40 893	<u>43 957</u> 41 901
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>60 895</u> 56 323	<u>56 382</u> 54 911	<u>59 172</u> 56 323
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>152 057</u> 128 913	<u>142 192</u> 128 913	<u>145 374</u> 128 913
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>191 339</u> 167 424	<u>181 473</u> 167 424	<u>184 656</u> 167 424
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>251 393</u> 211 721	<u>234 394</u> 211 721	<u>239 877</u> 211 721
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>335 931</u> 284 675	<u>314 075</u> 284 675	<u>321 125</u> 284 675
225-204-1000	13015-2012	.					
225-204-1001	3	.	1	110	<u>7 975</u> 7 275	<u>7 266</u> 7 054	<u>7 704</u> 7 275
225-204-1002	3 (8)	.	1	110	<u>8 986</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 681</u> 7 955
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 989</u> 4 654	<u>4 666</u> 4 554	<u>4 866</u> 4 654
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>202 787</u> 177 097	<u>192 163</u> 177 097	<u>195 590</u> 177 097
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 257</u> 19 355	<u>19 323</u> 18 750	<u>20 519</u> 19 355
225-204-1100	13015-2012	.					

						-	-	-	-	-	-
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>8 704</u> 8 393	<u>9 008</u> 8 553	<u>8 655</u> 8 393	<u>8 655</u> 8 393	<u>8 632</u> 8 393	<u>8 632</u> 8 393	<u>9 010</u> 8 584
225-204-1105	3	.	1	72	<u>9 466</u> 9 196	<u>9 697</u> 9 318	<u>9 429</u> 9 196	<u>9 429</u> 9 196	<u>9 412</u> 9 196	<u>9 412</u> 9 196	<u>9 698</u> 9 342
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>182 730</u> 168 690	<u>188 361</u> 168 690	<u>187 128</u> 168 690	<u>188 737</u> 168 690	<u>184 984</u> 168 690	<u>187 075</u> 168 690	<u>194 902</u> 168 690
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>316 158</u> 299 501	<u>321 789</u> 299 501	<u>320 556</u> 299 501	<u>322 164</u> 299 501	<u>318 411</u> 299 501	<u>320 502</u> 299 501	<u>328 330</u> 299 501
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>479 514</u> 454 450	<u>487 948</u> 454 450	<u>486 102</u> 454 450	<u>488 510</u> 454 450	<u>482 890</u> 454 450	<u>486 021</u> 454 450	<u>497 744</u> 454 450
225-204-1308	5	.	1	625	<u>190 046</u> 183 335	<u>191 653</u> 183 335	<u>191 301</u> 183 335	<u>191 760</u> 183 335	<u>190 689</u> 183 335	<u>191 286</u> 183 335	<u>193 519</u> 183 335
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>340 253</u> 317 943	<u>348 674</u> 317 943	<u>346 830</u> 317 943	<u>349 235</u> 317 943	<u>343 623</u> 317 943	<u>346 750</u> 317 943	<u>358 455</u> 317 943
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>64 021</u> 59 304	<u>65 885</u> 59 304	<u>65 477</u> 59 304	<u>66 009</u> 59 304	<u>64 767</u> 59 304	<u>65 459</u> 59 304	<u>68 050</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>44 165</u> 42 054	<u>46 484</u> 43 275	<u>43 791</u> 42 054	<u>43 791</u> 42 054	<u>43 615</u> 42 054	<u>43 615</u> 42 054	<u>46 499</u> 43 516
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>36 846</u> 34 821	<u>39 165</u> 36 043	<u>36 472</u> 34 821	<u>36 472</u> 34 821	<u>36 296</u> 34 821	<u>36 296</u> 34 821	<u>39 180</u> 36 284
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>44 578</u> 43 393	<u>45 538</u> 43 898	<u>44 424</u> 43 393	<u>44 424</u> 43 393	<u>44 351</u> 43 393	<u>44 351</u> 43 393	<u>45 544</u> 43 998

					-	-	-
225-204-1103	1-3	.	1	95	<u>9 216</u> 8 584	<u>8 604</u> 8 393	<u>8 982</u> 8 584
225-204-1105	3	.	1	72	<u>9 855</u> 9 342	<u>9 390</u> 9 196	<u>9 677</u> 9 342
225-204-1300	13015-2012	.					
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>199 781</u> 168 690	<u>186 485</u> 168 690	<u>190 774</u> 168 690
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>333 208</u> 299 501	<u>319 913</u> 299 501	<u>324 201</u> 299 501
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>505 051</u> 454 450	<u>485 138</u> 454 450	<u>491 562</u> 454 450
225-204-1308	5	.	1	625	<u>194 912</u> 183 335	<u>191 117</u> 183 335	<u>192 341</u> 183 335
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>365 751</u> 317 943	<u>345 868</u> 317 943	<u>352 282</u> 317 943
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>69 665</u> 59 304	<u>65 264</u> 59 304	<u>66 684</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>48 073</u> 43 516	<u>43 400</u> 42 054	<u>46 289</u> 43 516
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>40 754</u> 36 284	<u>36 081</u> 34 821	<u>38 970</u> 36 284
225-204-1400	13015-2012	.					
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>46 196</u> 43 998	<u>44 262</u> 43 393	<u>45 457</u> 43 998

						-	-	-	-	-	-
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>75 053</u> 72 411	<u>77 612</u> 73 759	<u>74 640</u> 72 411	<u>74 640</u> 72 411	<u>74 445</u> 72 411	<u>74 445</u> 72 411	<u>77 628</u> 74 024
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>115 877</u> 111 875	<u>119 716</u> 113 897	<u>115 258</u> 111 875	<u>115 258</u> 111 875	<u>114 966</u> 111 875	<u>114 966</u> 111 875	<u>119 740</u> 114 295
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>171 881</u> 166 339	<u>176 999</u> 169 035	<u>171 056</u> 166 339	<u>171 056</u> 166 339	<u>170 667</u> 166 339	<u>170 667</u> 166 339	<u>177 032</u> 169 566
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>82 972</u> 80 893	<u>84 571</u> 81 735	<u>82 714</u> 80 893	<u>82 714</u> 80 893	<u>82 592</u> 80 893	<u>82 592</u> 80 893	<u>84 581</u> 81 901
225-204-1505	6	.	1	760	<u>122 130</u> 119 018	<u>124 561</u> 120 298	<u>121 738</u> 119 018	<u>121 738</u> 119 018	<u>121 554</u> 119 018	<u>121 554</u> 119 018	<u>124 577</u> 120 551
225-204-1507	7	.	1	230	<u>27 527</u> 26 696	<u>28 262</u> 27 084	<u>27 408</u> 26 696	<u>27 408</u> 26 696	<u>27 352</u> 26 696	<u>27 352</u> 26 696	<u>28 267</u> 27 160
225-204-1512	1	.	1	500	<u>59 569</u> 57 768	<u>61 169</u> 58 610	<u>59 311</u> 57 768	<u>59 311</u> 57 768	<u>59 190</u> 57 768	<u>59 190</u> 57 768	<u>61 179</u> 58 776
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>89 020</u> 84 887	<u>90 306</u> 84 887	<u>90 024</u> 84 887	<u>90 392</u> 84 887	<u>89 535</u> 84 887	<u>90 012</u> 84 887	<u>91 799</u> 84 887
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>25 563</u> 24 821	<u>26 202</u> 25 158	<u>25 459</u> 24 821	<u>25 459</u> 24 821	<u>25 411</u> 24 821	<u>25 411</u> 24 821	<u>26 206</u> 25 225

225-205.

						-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									

					-	-	-
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>79 365</u> 74 024	<u>74 208</u> 72 411	<u>77 396</u> 74 024
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>122 346</u> 114 295	<u>114 610</u> 111 875	<u>119 393</u> 114 295
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>180 507</u> 169 566	<u>170 193</u> 166 339	<u>176 569</u> 169 566
225-204-1500	13015-2012	.					
225-204-1504	5	.	1	500	<u>85 667</u> 81 901	<u>82 444</u> 80 893	<u>84 437</u> 81 901
225-204-1505	6	.	1	760	<u>126 228</u> 120 551	<u>121 328</u> 119 018	<u>124 357</u> 120 551
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 766</u> 27 160	<u>27 284</u> 26 696	<u>28 200</u> 27 160
225-204-1512	1	.	1	500	<u>62 265</u> 58 776	<u>59 041</u> 57 768	<u>61 034</u> 58 776
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>92 913</u> 84 887	<u>89 878</u> 84 887	<u>90 857</u> 84 887
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>26 641</u> 25 225	<u>25 351</u> 24 821	<u>26 148</u> 25 225

					-	-
225-205-0100	13015-2012	.				

						-	-	-	-	-	-	-
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 287</u> 1 250	<u>1 319</u> 1 267	<u>1 282</u> 1 250	<u>1 282</u> 1 250	<u>1 280</u> 1 250	<u>1 280</u> 1 250	<u>1 319</u> 1 270	<u>1 341</u> 1 270
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 354</u> 1 310	<u>1 396</u> 1 331	<u>1 347</u> 1 310	<u>1 347</u> 1 310	<u>1 344</u> 1 310	<u>1 344</u> 1 310	<u>1 396</u> 1 336	<u>1 424</u> 1 336
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 552</u> 3 423	<u>3 680</u> 3 490	<u>3 532</u> 3 423	<u>3 532</u> 3 423	<u>3 522</u> 3 423	<u>3 522</u> 3 423	<u>3 681</u> 3 503	<u>3 768</u> 3 503
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 169</u> 4 911	<u>5 457</u> 5 062	<u>5 123</u> 4 911	<u>5 123</u> 4 911	<u>5 101</u> 4 911	<u>5 101</u> 4 911	<u>5 459</u> 5 092	<u>5 654</u> 5 092
225-205-0105	5	.	1	130	<u>6 975</u> 6 607	<u>7 390</u> 6 826	<u>6 907</u> 6 607	<u>6 907</u> 6 607	<u>6 876</u> 6 607	<u>6 876</u> 6 607	<u>7 393</u> 6 869	<u>7 675</u> 6 869
225-205-0106	6	.	1	180	<u>11 242</u> 10 714	<u>11 818</u> 11 018	<u>11 149</u> 10 714	<u>11 149</u> 10 714	<u>11 105</u> 10 714	<u>11 105</u> 10 714	<u>11 821</u> 11 077	<u>12 212</u> 11 077
225-205-0107	7	.	1	230	<u>17 075</u> 16 369	<u>17 811</u> 16 757	<u>16 957</u> 16 369	<u>16 957</u> 16 369	<u>16 901</u> 16 369	<u>16 901</u> 16 369	<u>17 816</u> 16 833	<u>18 315</u> 16 833
225-205-0108	8	.	1	650	<u>30 837</u> 29 048	<u>32 916</u> 30 143	<u>30 501</u> 29 048	<u>30 501</u> 29 048	<u>30 343</u> 29 048	<u>30 343</u> 29 048	<u>32 929</u> 30 359	<u>34 341</u> 30 359
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>49 716</u> 46 652	<u>53 331</u> 48 556	<u>49 133</u> 46 652	<u>49 133</u> 46 652	<u>48 858</u> 46 652	<u>48 858</u> 46 652	<u>53 354</u> 48 931	<u>55 808</u> 48 931

226.

226-1.

226-101.

						-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 277</u> 1 250	<u>1 316</u> 1 270
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 340</u> 1 310	<u>1 392</u> 1 336
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 510</u> 3 423	<u>3 670</u> 3 503
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 074</u> 4 911	<u>5 433</u> 5 092
225-205-0105	5	.	1	130	<u>6 837</u> 6 607	<u>7 355</u> 6 869
225-205-0106	6	.	1	180	<u>11 052</u> 10 714	<u>11 769</u> 11 077
225-205-0107	7	.	1	230	<u>16 832</u> 16 369	<u>17 749</u> 16 833
225-205-0108	8	.	1	650	<u>30 151</u> 29 048	<u>32 741</u> 30 359
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>48 523</u> 46 652	<u>53 027</u> 48 931

				,	-	-
--	--	--	--	---	---	---

						-	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012											
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>23 965</u> 22 860	<u>23 805</u> 22 860	<u>23 814</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860	<u>23 707</u> 22 860		
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>29 466</u> 28 436	<u>29 305</u> 28 436	<u>29 305</u> 28 436	<u>29 230</u> 28 436	<u>29 230</u> 28 436	<u>29 138</u> 28 436	<u>30 459</u> 28 959	<u>30 466</u> 29 062
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>31 045</u> 29 998	<u>30 885</u> 29 998	<u>30 885</u> 29 998	<u>30 810</u> 29 998	<u>30 810</u> 29 998	<u>30 718</u> 29 998	<u>32 035</u> 30 519	<u>32 041</u> 30 622
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>32 653</u> 31 587	<u>32 493</u> 31 587	<u>32 493</u> 31 587	<u>32 417</u> 31 587	<u>32 417</u> 31 587	<u>32 326</u> 31 587	<u>33 643</u> 32 108	<u>33 649</u> 32 211
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>40 651</u> 39 491	<u>40 491</u> 39 491	<u>40 491</u> 39 491	<u>40 416</u> 39 491	<u>40 416</u> 39 491	<u>40 324</u> 39 491	<u>41 636</u> 40 008	<u>41 642</u> 40 110
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>39 891</u> 38 741	<u>39 731</u> 38 741	<u>39 731</u> 38 741	<u>39 656</u> 38 741	<u>39 656</u> 38 741	<u>39 564</u> 38 741	<u>40 881</u> 39 263	<u>40 888</u> 39 366

					-	-
226-101-0100	350 19804-2012					
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311		
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>31 141</u> 29 062	<u>30 376</u> 29 062
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>32 715</u> 30 622	<u>31 952</u> 30 622
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>34 322</u> 32 211	<u>33 560</u> 32 211
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>42 314</u> 40 110	<u>41 552</u> 40 110
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>41 559</u> 39 366	<u>40 798</u> 39 366

						-	-	-	-	-	-	-
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>58 454</u> 57 130	<u>58 305</u> 57 130	<u>58 305</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130	<u>59 398</u> 57 130	<u>59 727</u> 57 130
226-101-0200	400 19804-2012											
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>35 885</u> 34 355	<u>35 677</u> 34 355	<u>35 689</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355		
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>45 339</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>46 577</u> 43 974	<u>47 010</u> 43 974
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>47 175</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>48 420</u> 45 784	<u>48 855</u> 45 784
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>55 795</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>57 039</u> 54 302	<u>57 474</u> 54 302
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>62 385</u> 60 814	<u>62 189</u> 60 814	<u>62 189</u> 60 814	<u>62 120</u> 60 814	<u>62 120</u> 60 814	<u>62 120</u> 60 814	<u>63 628</u> 60 814	<u>64 062</u> 60 814

					-	-
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>60 440</u> 57 130	<u>59 585</u> 57 130
226-101-0200	400 19804-2012					
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404		
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>47 944</u> 43 974	<u>46 823</u> 43 974
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>49 795</u> 45 784	<u>48 667</u> 45 784
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>58 413</u> 54 302	<u>57 287</u> 54 302
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>65 001</u> 60 814	<u>63 875</u> 60 814

						-	-	-	-	-	-	-
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>54 122</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 813</u> 52 590	<u>53 813</u> 52 590	<u>53 693</u> 52 590	<u>55 424</u> 53 277	<u>55 433</u> 53 412

226-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.										
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>883 985</u> 859 553	<u>904 361</u> 870 285	<u>880 698</u> 859 553	<u>880 698</u> 859 553	<u>879 151</u> 859 553	<u>879 151</u> 859 553	<u>904 491</u> 872 401	
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>966 557</u> 936 481	<u>993 746</u> 950 802	<u>962 170</u> 936 481	<u>962 170</u> 936 481	<u>960 105</u> 936 481	<u>960 105</u> 936 481	<u>993 920</u> 953 625	
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 524 483</u> 1 476 841	<u>1 567 666</u> 1 499 586	<u>1 517 515</u> 1 476 841	<u>1 517 515</u> 1 476 841	<u>1 514 236</u> 1 476 841	<u>1 514 236</u> 1 476 841	<u>1 567 941</u> 1 504 070	
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 583 244</u> 1 531 402	<u>1 631 545</u> 1 556 842	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 575 451</u> 1 531 402	<u>1 571 783</u> 1 531 402	<u>1 571 783</u> 1 531 402	<u>1 631 853</u> 1 561 858	
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 868 576</u> 1 810 941	<u>1 920 396</u> 1 838 235	<u>1 860 215</u> 1 810 941	<u>1 860 215</u> 1 810 941	<u>1 856 281</u> 1 810 941	<u>1 856 281</u> 1 810 941	<u>1 920 726</u> 1 843 616	
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>965 153</u> 928 854		<u>960 783</u> 928 854	<u>961 026</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854		
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 748 606</u> 1 681 207		<u>1 740 278</u> 1 681 207	<u>1 740 741</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207		
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>620 955</u> 598 560		<u>618 385</u> 598 560	<u>618 528</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560		

					-	-
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>56 316</u> 53 412	<u>55 315</u> 53 412

					-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>918 325</u> 872 401	<u>877 262</u> 859 553	<u>902 648</u> 872 401
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>1 012 380</u> 953 625	<u>957 585</u> 936 481	<u>991 459</u> 953 625
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 597 260</u> 1 504 070	<u>1 510 233</u> 1 476 841	<u>1 564 034</u> 1 504 070
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 664 647</u> 1 561 858	<u>1 567 306</u> 1 531 402	<u>1 627 483</u> 1 561 858
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 955 909</u> 1 843 616	<u>1 851 477</u> 1 810 941	<u>1 916 038</u> 1 843 616
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500		<u>958 095</u> 928 854	
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200		<u>1 735 156</u> 1 681 207	
226-102-0118	-9	.	1	5000		<u>616 804</u> 598 560	

						-	-	-	-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>211 997</u> 200 286	<u>225 432</u> 207 362	<u>209 830</u> 200 286	<u>209 830</u> 200 286	<u>208 810</u> 200 286	<u>208 810</u> 200 286	<u>225 518</u> 208 757
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>228 262</u> 216 357	<u>241 697</u> 223 433	<u>226 094</u> 216 357	<u>226 094</u> 216 357	<u>225 074</u> 216 357	<u>225 074</u> 216 357	<u>241 782</u> 224 828
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>298 752</u> 283 384	<u>316 026</u> 292 482	<u>295 965</u> 283 384	<u>295 965</u> 283 384	<u>294 654</u> 283 384	<u>294 654</u> 283 384	<u>316 136</u> 294 275
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>128 519</u> 121 848	<u>136 036</u> 125 808	<u>127 306</u> 121 848	<u>127 306</u> 121 848	<u>126 735</u> 121 848	<u>126 735</u> 121 848	<u>136 084</u> 126 588
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>241 583</u> 229 411	<u>255 177</u> 236 571	<u>239 389</u> 229 411	<u>239 389</u> 229 411	<u>238 357</u> 229 411	<u>238 357</u> 229 411	<u>255 264</u> 237 983
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>406 986</u> 385 187	<u>431 776</u> 398 245	<u>402 986</u> 385 187	<u>402 986</u> 385 187	<u>401 104</u> 385 187	<u>401 104</u> 385 187	<u>431 934</u> 400 819
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>311 597</u> 295 857	<u>329 190</u> 305 124	<u>308 758</u> 295 857	<u>308 758</u> 295 857	<u>307 422</u> 295 857	<u>307 422</u> 295 857	<u>329 302</u> 306 950
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>131 805</u> 125 424	<u>138 842</u> 129 131	<u>130 670</u> 125 424	<u>130 670</u> 125 424	<u>130 135</u> 125 424	<u>130 135</u> 125 424	<u>138 887</u> 129 861
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>220 078</u> 209 957	<u>231 050</u> 215 736	<u>218 308</u> 209 957	<u>218 308</u> 209 957	<u>217 475</u> 209 957	<u>217 475</u> 209 957	<u>231 120</u> 216 875
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>169 822</u> 161 895	<u>178 458</u> 166 444	<u>168 428</u> 161 895	<u>168 428</u> 161 895	<u>167 772</u> 161 895	<u>167 772</u> 161 895	<u>178 513</u> 167 341
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>242 208</u> 229 875	<u>256 026</u> 237 153	<u>239 978</u> 229 875	<u>239 978</u> 229 875	<u>238 929</u> 229 875	<u>238 929</u> 229 875	<u>256 114</u> 238 588

					-	-	-
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>234 639</u> 208 757	<u>207 564</u> 200 286	<u>224 302</u> 208 757
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>250 904</u> 224 828	<u>223 829</u> 216 357	<u>240 567</u> 224 828
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>327 863</u> 294 275	<u>293 053</u> 283 384	<u>314 573</u> 294 275
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>141 187</u> 126 588	<u>126 038</u> 121 848	<u>135 403</u> 126 588
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>264 494</u> 237 983	<u>237 097</u> 229 411	<u>254 034</u> 237 983
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>448 765</u> 400 819	<u>398 806</u> 385 187	<u>429 691</u> 400 819
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>341 247</u> 306 950	<u>305 792</u> 295 857	<u>327 710</u> 306 950
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>143 665</u> 129 861	<u>129 483</u> 125 424	<u>138 250</u> 129 861
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>238 569</u> 216 875	<u>216 458</u> 209 957	<u>230 127</u> 216 875
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>184 377</u> 167 341	<u>166 972</u> 161 895	<u>177 732</u> 167 341
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>265 496</u> 238 588	<u>237 648</u> 229 875	<u>254 864</u> 238 588

						-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>249 827</u> 238 104	<u>262 622</u> 244 843	<u>247 762</u> 238 104	<u>247 762</u> 238 104	<u>246 791</u> 238 104	<u>246 791</u> 238 104	<u>262 703</u> 246 172
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>369 337</u> 353 789	<u>385 651</u> 362 381	<u>366 705</u> 353 789	<u>366 705</u> 353 789	<u>365 466</u> 353 789	<u>365 466</u> 353 789	<u>385 755</u> 364 075
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>422 381</u> 401 385	<u>445 732</u> 413 685	<u>418 613</u> 401 385	<u>418 613</u> 401 385	<u>416 840</u> 401 385	<u>416 840</u> 401 385	<u>445 881</u> 416 109
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>565 277</u> 538 207	<u>595 025</u> 553 875	<u>560 477</u> 538 207	<u>560 477</u> 538 207	<u>558 218</u> 538 207	<u>558 218</u> 538 207	<u>595 214</u> 556 964
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>30 363</u> 28 799	<u>32 123</u> 29 725	<u>30 079</u> 28 799	<u>30 079</u> 28 799	<u>29 946</u> 28 799	<u>29 946</u> 28 799	<u>32 134</u> 29 908
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>39 575</u> 37 463	<u>41 974</u> 38 727	<u>39 188</u> 37 463	<u>39 188</u> 37 463	<u>39 006</u> 37 463	<u>39 006</u> 37 463	<u>41 990</u> 38 976
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>47 422</u> 44 451	<u>50 941</u> 46 304	<u>46 854</u> 44 451	<u>46 854</u> 44 451	<u>46 587</u> 44 451	<u>46 587</u> 44 451	<u>50 963</u> 46 669
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>328 850</u> 315 643	<u>342 445</u> 322 804	<u>326 657</u> 315 643	<u>326 657</u> 315 643	<u>325 624</u> 315 643	<u>325 624</u> 315 643	<u>342 531</u> 324 215
226-102-0700	13015-2012	.									
226-102-0702	-2	.	1	80	<u>6 231</u> 5 982	<u>6 487</u> 6 117	<u>6 190</u> 5 982	<u>6 190</u> 5 982	<u>6 171</u> 5 982	<u>6 171</u> 5 982	<u>6 489</u> 6 144
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 317</u> 2 170	<u>2 470</u> 2 170	<u>2 292</u> 2 170	<u>2 293</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 519</u> 2 170
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>7 333</u> 6 786	<u>8 004</u> 7 140	<u>7 224</u> 6 786	<u>7 224</u> 6 786	<u>7 173</u> 6 786	<u>7 173</u> 6 786	<u>8 009</u> 7 209

					-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>271 390</u> 246 172	<u>245 605</u> 238 104	<u>261 545</u> 246 172
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>396 831</u> 364 075	<u>363 954</u> 353 789	<u>384 279</u> 364 075
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>461 734</u> 416 109	<u>414 676</u> 401 385	<u>443 768</u> 416 109
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>615 412</u> 556 964	<u>555 460</u> 538 207	<u>592 523</u> 556 964
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 328</u> 29 908	<u>29 783</u> 28 799	<u>31 975</u> 29 908
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>43 618</u> 38 976	<u>38 784</u> 37 463	<u>41 772</u> 38 976
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>53 352</u> 46 669	<u>46 261</u> 44 451	<u>50 645</u> 46 669
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>351 761</u> 324 215	<u>324 364</u> 315 643	<u>341 301</u> 324 215
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0702	-2	.	1	80	<u>6 663</u> 6 144	<u>6 147</u> 5 982	<u>6 466</u> 6 144
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 629</u> 2 170	<u>2 276</u> 2 170	<u>2 507</u> 2 170
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 465</u> 7 209	<u>7 111</u> 6 786	<u>7 948</u> 7 209

226-103. ,

						-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.									
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>137 929</u> 133 446	<u>142 087</u> 135 637	<u>137 258</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>136 942</u> 133 446	<u>136 942</u> 133 446	<u>142 114</u> 136 068
226-103-0102	T75.15-TAII-2	.	1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768	<u>143 451</u> 137 390
226-103-0103	T75.15-TAII-3	.	1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768	<u>143 451</u> 137 390
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>157 534</u> 151 286	<u>163 931</u> 154 655	<u>156 501</u> 151 286	<u>156 501</u> 151 286	<u>156 016</u> 151 286	<u>156 016</u> 151 286	<u>163 972</u> 155 320
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>170 169</u> 164 429	<u>175 607</u> 167 293	<u>169 292</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>168 879</u> 164 429	<u>168 879</u> 164 429	<u>175 642</u> 167 857
226-103-0200	13015-2012	.									
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	<u>106 068</u> 102 839	<u>108 947</u> 104 356	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 385</u> 102 839	<u>105 385</u> 102 839	<u>108 965</u> 104 655
226-103-0202	15- AII-2	.	1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152	<u>108 269</u> 103 967
226-103-0203	15- AII-3	.	1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152	<u>108 269</u> 103 967
226-103-0300	13015-2012	.									
226-103-0301	15- AII-1	.	1	1300	<u>110 975</u> 106 812	<u>115 134</u> 109 003	<u>110 304</u> 106 812	<u>110 304</u> 106 812	<u>109 989</u> 106 812	<u>109 989</u> 106 812	<u>115 160</u> 109 435
226-103-0302	15- AII-2	.	1	1140	<u>101 856</u> 98 152	<u>105 503</u> 100 072	<u>101 268</u> 98 152	<u>101 268</u> 98 152	<u>100 991</u> 98 152	<u>100 991</u> 98 152	<u>105 526</u> 100 451
226-103-0305	15- AIII-1	.	1	1300	<u>99 435</u> 94 828		<u>98 767</u> 94 828	<u>98 804</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828	

					-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.					
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>144 937</u> 136 068	<u>136 557</u> 133 446	<u>141 738</u> 136 068
226-103-0102	T75.15-TAII-2	.	1	1300	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390
226-103-0103	T75.15-TAII-3	.	1	1300	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>168 315</u> 155 320	<u>155 423</u> 151 286	<u>163 393</u> 155 320
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>179 334</u> 167 857	<u>168 375</u> 164 429	<u>175 150</u> 167 857
226-103-0200	13015-2012	.					
226-103-0201	15- AII-1	.	1	900	<u>110 920</u> 104 655	<u>105 118</u> 102 839	<u>108 705</u> 104 655
226-103-0202	15- AII-2	.	1	900	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0203	15- AII-3	.	1	900	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0300	13015-2012	.					
226-103-0301	15- AII-1	.	1	1300	<u>117 984</u> 109 435	<u>109 603</u> 106 812	<u>114 784</u> 109 435
226-103-0302	15- AII-2	.	1	1140	<u>108 002</u> 100 451	<u>100 653</u> 98 152	<u>105 196</u> 100 451
226-103-0305	15- AIII-1	.	1	1300		<u>98 356</u> 94 828	

						-	-	-	-	-	-
226-103-0306	15- АIII-2	.	1	1140	<u>91 618</u> 87 492		<u>91 032</u> 87 492	<u>91 065</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492	
226-103-0600	13015-2012	.									
226-103-0605	2.302	.	1	2700	<u>127 418</u> 119 401		<u>126 030</u> 119 401	<u>126 107</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401	
226-103-0613	5.302	.	1	2400	<u>731 970</u> 712 712		<u>730 736</u> 712 712	<u>730 804</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712	
226-103-0700	13015-2012	.									
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>155 869</u> 149 750	<u>162 106</u> 153 035	<u>154 862</u> 149 750	<u>154 862</u> 149 750	<u>154 389</u> 149 750	<u>154 389</u> 149 750	<u>162 146</u> 153 683
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>155 869</u> 149 750	<u>162 106</u> 153 035	<u>154 862</u> 149 750	<u>154 862</u> 149 750	<u>154 389</u> 149 750	<u>154 389</u> 149 750	<u>162 146</u> 153 683
226-103-0706	1 40-1-1	.	1	3130	<u>237 832</u> 226 771		<u>236 223</u> 226 771	<u>236 312</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771	
226-103-0716	2 38-1-1	.	1	5080	<u>345 023</u> 327 875		<u>342 412</u> 327 875	<u>342 557</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875	
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>323 439</u> 309 464	<u>338 249</u> 317 265	<u>321 050</u> 309 464	<u>321 050</u> 309 464	<u>319 925</u> 309 464	<u>319 925</u> 309 464	<u>338 344</u> 318 803
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>539 928</u> 515 830	<u>565 774</u> 529 444	<u>535 758</u> 515 830	<u>535 758</u> 515 830	<u>533 795</u> 515 830	<u>533 795</u> 515 830	<u>565 938</u> 532 127
226-103-1000	13015-2012	.									
226-103-1001	1	.	1	21	<u>681 641</u> 668 232		<u>681 630</u> 668 232	<u>681 630</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232	

					-	-	-
226-103-0306	15- АИИ-2	.	1	1140		<u>90 672</u> 87 492	
226-103-0600	13015-2012	.					
226-103-0605	2.302	.	1	2700		<u>125 176</u> 119 401	
226-103-0613	5.302	.	1	2400		<u>729 977</u> 712 712	
226-103-0700	13015-2012	.					
226-103-0701	1 25-1-1	.	1	1950	<u>166 381</u> 153 683	<u>153 810</u> 149 750	<u>161 582</u> 153 683
226-103-0702	1 25-1-2	.	1	1950	<u>166 381</u> 153 683	<u>153 810</u> 149 750	<u>161 582</u> 153 683
226-103-0706	1 40-1-1	.	1	3130		<u>235 233</u> 226 771	
226-103-0716	2 38-1-1	.	1	5080		<u>340 805</u> 327 875	
226-103-0721	5 35-1-1	.	1	4630	<u>348 399</u> 318 803	<u>318 552</u> 309 464	<u>337 004</u> 318 803
226-103-0737	5 60-1-1	.	1	8080	<u>583 486</u> 532 127	<u>531 399</u> 515 830	<u>563 600</u> 532 127
226-103-1000	13015-2012	.					
226-103-1001	1	.	1	21		<u>681 623</u> 668 232	

						-	-	-	-	-	-
226-103-1002	2	.	1	32	<u>686 201</u> 672 680		<u>686 184</u> 672 680	<u>686 185</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680	
226-103-1100	13015-2012	.									
226-103-1101	1	.	1	600	<u>63 689</u> 61 214		<u>63 380</u> 61 214	<u>63 397</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214	
226-103-1103	2	.	1	700	<u>67 310</u> 64 559		<u>66 950</u> 64 559	<u>66 970</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559	
226-103-1105	3	.	1	900	<u>294 833</u> 287 212		<u>294 370</u> 287 212	<u>294 396</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212	
226-103-1200	13015-2012	.									
226-103-1201	1.150	.	1	6600	<u>672 590</u> 645 912		<u>669 197</u> 645 912	<u>669 386</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912	
226-103-1205	2.150	.	1	1080	<u>459 504</u> 448 286		<u>458 948</u> 448 286	<u>458 979</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286	
226-103-1300	13015-2012	.									
226-103-1301	5 .	.	1	5800	<u>286 734</u> 269 257		<u>283 752</u> 269 257	<u>283 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257	
226-103-1305	7 .	.	1	3000	<u>831 233</u> 808 802		<u>829 691</u> 808 802	<u>829 776</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802	
226-103-1307	8 .	.	1	8200	<u>1 157 064</u> 1 117 615		<u>1 152 848</u> 1 117 615	<u>1 153 083</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615	
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 425</u> 12 385	<u>14 586</u> 12 385	<u>13 230</u> 12 385	<u>13 241</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>14 958</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>12 440</u> 11 481	<u>13 510</u> 11 481	<u>12 260</u> 11 481	<u>12 270</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>13 853</u> 11 481

					-	-	-
226-103-1002	2	.	1	32		<u>686 174</u> 672 680	
226-103-1100	13015-2012	.					
226-103-1101	1	.	1	600		<u>63 191</u> 61 214	
226-103-1103	2	.	1	700		<u>66 729</u> 64 559	
226-103-1105	3	.	1	900		<u>294 085</u> 287 212	
226-103-1200	13015-2012	.					
226-103-1201	1.150	.	1	6600		<u>667 110</u> 645 912	
226-103-1205	2.150	.	1	1080		<u>458 607</u> 448 286	
226-103-1300	13015-2012	.					
226-103-1301	5 .	.	1	5800		<u>281 918</u> 269 257	
226-103-1305	7 .	.	1	3000		<u>828 742</u> 808 802	
226-103-1307	8 .	.	1	8200		<u>1 150 256</u> 1 117 615	
226-103-1400	13015-2012	.					
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>15 796</u> 12 385	<u>13 109</u> 12 385	<u>14 865</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 624</u> 11 481	<u>12 150</u> 11 481	<u>13 767</u> 11 481

						-	-	-	-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 371</u> 8 697	<u>10 104</u> 8 697	<u>9 248</u> 8 697	<u>9 254</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697	<u>10 339</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 599</u> 3 345	<u>3 874</u> 3 345	<u>3 553</u> 3 345	<u>3 556</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345	<u>3 963</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>4 801</u> 4 543		<u>4 760</u> 4 543	<u>4 762</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543	
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>2 905</u> 2 726		<u>2 875</u> 2 726	<u>2 876</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726	
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 404</u> 6 871	<u>7 985</u> 6 871	<u>7 306</u> 6 871	<u>7 312</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871	<u>8 171</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012	.									
226-103-1509	1.560	.	1	5700	<u>445 640</u> 425 251		<u>442 710</u> 425 251	<u>442 873</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251	
226-103-1510	2.560	.	1	9200	<u>1 092 471</u> 1 052 245		<u>1 087 741</u> 1 052 245	<u>1 088 004</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245	
226-103-1517	3.560	.	1	6200	<u>499 262</u> 476 800		<u>496 075</u> 476 800	<u>496 252</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800	
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>368 500</u> 347 268	<u>393 131</u> 360 241	<u>364 526</u> 347 268	<u>364 526</u> 347 268	<u>362 656</u> 347 268	<u>362 656</u> 347 268	<u>393 288</u> 362 798
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>395 629</u> 372 652	<u>422 339</u> 386 720	<u>391 320</u> 372 652	<u>391 320</u> 372 652	<u>389 292</u> 372 652	<u>389 292</u> 372 652	<u>422 509</u> 389 493
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>446 707</u> 418 223		<u>441 746</u> 418 223	<u>442 021</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223	
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>476 867</u> 446 463		<u>471 572</u> 446 463	<u>471 866</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463	

					-	-	-
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>10 868</u> 8 697	<u>9 172</u> 8 697	<u>10 281</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>4 161</u> 3 345	<u>3 525</u> 3 345	<u>3 941</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80		<u>4 734</u> 4 543	
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60		<u>2 856</u> 2 726	
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 589</u> 6 871	<u>7 246</u> 6 871	<u>8 124</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012	.					
226-103-1509	1.560	.	1	5700		<u>440 908</u> 425 251	
226-103-1510	2.560	.	1	9200		<u>1 084 832</u> 1 052 245	
226-103-1517	3.560	.	1	6200		<u>494 115</u> 476 800	
226-103-1600	13015-2012	.					
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>410 010</u> 362 798	<u>360 373</u> 347 268	<u>391 059</u> 362 798
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>440 643</u> 389 493	<u>386 816</u> 372 652	<u>420 093</u> 389 493
226-103-1603	600 -	.	1	9650		<u>438 694</u> 418 223	
226-103-1604	650 -	.	1	10300		<u>468 315</u> 446 463	

						-	-	-	-	-	-
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>559 377</u> <u>526 027</u>		<u>553 748</u> <u>526 027</u>	<u>554 061</u> <u>526 027</u>	<u>550 286</u> <u>526 027</u>	<u>550 286</u> <u>526 027</u>	
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>125 401</u> <u>117 832</u>		<u>124 116</u> <u>117 832</u>	<u>124 187</u> <u>117 832</u>	<u>123 326</u> <u>117 832</u>	<u>123 326</u> <u>117 832</u>	
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>165 176</u> <u>155 268</u>	<u>176 788</u> <u>161 384</u>	<u>163 303</u> <u>155 268</u>	<u>163 303</u> <u>155 268</u>	<u>162 421</u> <u>155 268</u>	<u>162 421</u> <u>155 268</u>	<u>176 862</u> <u>162 589</u>
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>193 666</u> <u>182 062</u>	<u>207 261</u> <u>189 223</u>	<u>191 473</u> <u>182 062</u>	<u>191 473</u> <u>182 062</u>	<u>190 441</u> <u>182 062</u>	<u>190 441</u> <u>182 062</u>	<u>207 348</u> <u>190 635</u>
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520	<u>181 510</u> <u>170 756</u>		<u>179 700</u> <u>170 756</u>	<u>179 801</u> <u>170 756</u>	<u>178 587</u> <u>170 756</u>	<u>178 587</u> <u>170 756</u>	
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>135 809</u> <u>128 723</u>	<u>143 805</u> <u>132 935</u>	<u>134 518</u> <u>128 723</u>	<u>134 518</u> <u>128 723</u>	<u>133 911</u> <u>128 723</u>	<u>133 911</u> <u>128 723</u>	<u>143 856</u> <u>133 766</u>
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>153 230</u> <u>145 062</u>	<u>162 507</u> <u>149 948</u>	<u>151 734</u> <u>145 062</u>	<u>151 734</u> <u>145 062</u>	<u>151 029</u> <u>145 062</u>	<u>151 029</u> <u>145 062</u>	<u>162 566</u> <u>150 912</u>
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>188 566</u> <u>178 446</u>	<u>200 082</u> <u>184 512</u>	<u>186 708</u> <u>178 446</u>	<u>186 708</u> <u>178 446</u>	<u>185 834</u> <u>178 446</u>	<u>185 834</u> <u>178 446</u>	<u>200 155</u> <u>185 707</u>
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>221 318</u> <u>209 277</u>	<u>235 073</u> <u>216 521</u>	<u>219 099</u> <u>209 277</u>	<u>219 099</u> <u>209 277</u>	<u>218 054</u> <u>209 277</u>	<u>218 054</u> <u>209 277</u>	<u>235 160</u> <u>217 950</u>
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>191 895</u> <u>181 911</u>	<u>203 155</u> <u>187 841</u>	<u>190 078</u> <u>181 911</u>	<u>190 078</u> <u>181 911</u>	<u>189 223</u> <u>181 911</u>	<u>189 223</u> <u>181 911</u>	<u>203 226</u> <u>189 010</u>
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>22 532</u> <u>20 688</u>	<u>24 835</u> <u>21 901</u>	<u>22 160</u> <u>20 688</u>	<u>22 160</u> <u>20 688</u>	<u>21 985</u> <u>20 688</u>	<u>21 985</u> <u>20 688</u>	<u>24 850</u> <u>22 140</u>
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>30 012</u> <u>27 554</u>	<u>33 083</u> <u>29 171</u>	<u>29 516</u> <u>27 554</u>	<u>29 516</u> <u>27 554</u>	<u>29 283</u> <u>27 554</u>	<u>29 283</u> <u>27 554</u>	<u>33 102</u> <u>29 490</u>

					-	-	-
226-103-1605	700 -	.	1	10950		<u>550 286</u> 526 027	
226-103-1700	13015-2012	.					
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500		<u>123 326</u> 117 832	
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>184 745</u> 162 589	<u>161 345</u> 155 268	<u>175 811</u> 162 589
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>216 578</u> 190 635	<u>189 180</u> 182 062	<u>206 118</u> 190 635
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520		<u>178 587</u> 170 756	
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>149 286</u> 133 766	<u>133 170</u> 128 723	<u>143 133</u> 133 766
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>168 864</u> 150 912	<u>150 169</u> 145 062	<u>161 727</u> 150 912
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>207 974</u> 185 707	<u>184 767</u> 178 446	<u>199 113</u> 185 707
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>244 499</u> 217 950	<u>216 779</u> 209 277	<u>233 916</u> 217 950
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>210 871</u> 189 010	<u>188 180</u> 181 911	<u>202 207</u> 189 010
226-103-1800	13015-2012	.					
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>26 413</u> 22 140	<u>21 772</u> 20 688	<u>24 641</u> 22 140
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>35 187</u> 29 490	<u>28 999</u> 27 554	<u>32 824</u> 29 490

					,	.	-	-	-	-	-
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>48 752</u> 45 699	<u>52 366</u> 47 603	<u>48 168</u> 45 699	<u>48 168</u> 45 699	<u>47 894</u> 45 699	<u>47 894</u> 45 699	<u>52 389</u> 47 978

226-104.

					,	.	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>9 750 287</u> 9 307 222	<u>10 129 568</u> 9 427 181	<u>9 673 116</u> 9 307 222	<u>9 673 116</u> 9 307 222	<u>9 600 485</u> 9 307 222	<u>9 600 485</u> 9 307 222	<u>10 103 351</u> 9 450 830
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 150 017</u> 2 046 022		<u>2 134 465</u> 2 046 022	<u>2 135 329</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022	
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 536 738</u> 2 416 058	<u>2 641 679</u> 2 449 249	<u>2 515 386</u> 2 416 058	<u>2 515 386</u> 2 416 058	<u>2 495 290</u> 2 416 058	<u>2 495 290</u> 2 416 058	<u>2 634 425</u> 2 455 792
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>2 955 792</u> 2 829 223	<u>3 061 799</u> 2 862 751	<u>2 934 223</u> 2 829 223	<u>2 934 223</u> 2 829 223	<u>2 913 923</u> 2 829 223	<u>2 913 923</u> 2 829 223	<u>3 054 471</u> 2 869 360
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 623 626</u> 2 501 241		<u>2 605 783</u> 2 501 241	<u>2 606 775</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241	
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 119 673</u> 2 978 744	<u>3 240 063</u> 3 016 821	<u>3 095 178</u> 2 978 744	<u>3 095 178</u> 2 978 744	<u>3 072 124</u> 2 978 744	<u>3 072 124</u> 2 978 744	<u>3 231 741</u> 3 024 327
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 209 515</u> 4 974 359	<u>5 410 342</u> 5 037 877	<u>5 168 653</u> 4 974 359	<u>5 168 653</u> 4 974 359	<u>5 130 196</u> 4 974 359	<u>5 130 196</u> 4 974 359	<u>5 396 460</u> 5 050 399
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>9 410 686</u> 9 011 659	<u>9 743 623</u> 9 116 961	<u>9 342 945</u> 9 011 659	<u>9 342 945</u> 9 011 659	<u>9 279 189</u> 9 011 659	<u>9 279 189</u> 9 011 659	<u>9 720 609</u> 9 137 720
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 344 472</u> 2 250 789		<u>2 332 472</u> 2 250 789	<u>2 333 139</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789	

					-	-	-
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>54 843</u> 47 978	<u>47 559</u> 45 699	<u>52 062</u> 47 978

					-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.					
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>10 451 950</u> 9 450 830	<u>9 577 500</u> 9 307 222	<u>10 057 380</u> 9 450 830
226-104-0103	-21	.	1	19700		<u>2 121 303</u> 2 046 022	
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 730 878</u> 2 455 792	<u>2 488 930</u> 2 416 058	<u>2 621 706</u> 2 455 792
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 151 903</u> 2 869 360	<u>2 907 499</u> 2 829 223	<u>3 041 623</u> 2 869 360
226-104-0107	-24	.	1	22600		<u>2 590 684</u> 2 501 241	
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 342 392</u> 3 024 327	<u>3 064 828</u> 2 978 744	<u>3 217 149</u> 3 024 327
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 581 041</u> 5 050 399	<u>5 118 025</u> 4 974 359	<u>5 372 119</u> 5 050 399
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>10 026 612</u> 9 137 720	<u>9 259 012</u> 9 011 659	<u>9 680 255</u> 9 137 720
226-104-0117	-18	.	1	15200		<u>2 322 317</u> 2 250 789	

						-	-	-	-	-	-
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 063 372</u> 2 942 885	<u>3 160 855</u> 2 973 717	<u>3 043 537</u> 2 942 885	<u>3 043 537</u> 2 942 885	<u>3 024 869</u> 2 942 885	<u>3 024 869</u> 2 942 885	<u>3 154 117</u> 2 979 796
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 369 438</u> 3 231 526	<u>3 482 903</u> 3 267 413	<u>3 346 352</u> 3 231 526	<u>3 346 352</u> 3 231 526	<u>3 324 624</u> 3 231 526	<u>3 324 624</u> 3 231 526	<u>3 475 060</u> 3 274 487
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 856 212</u> 5 618 907	<u>6 050 647</u> 5 680 403	<u>5 816 651</u> 5 618 907	<u>5 816 651</u> 5 618 907	<u>5 779 418</u> 5 618 907	<u>5 779 418</u> 5 618 907	<u>6 037 207</u> 5 692 526
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 567 192</u> 1 487 902	<u>1 637 508</u> 1 510 141	<u>1 552 885</u> 1 487 902	<u>1 552 885</u> 1 487 902	<u>1 539 420</u> 1 487 902	<u>1 539 420</u> 1 487 902	<u>1 632 647</u> 1 514 525
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 982 878</u> 1 883 482	<u>2 070 773</u> 1 911 281	<u>1 964 994</u> 1 883 482	<u>1 964 994</u> 1 883 482	<u>1 948 163</u> 1 883 482	<u>1 948 163</u> 1 883 482	<u>2 064 697</u> 1 916 762
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 476 244</u> 2 355 821	<u>2 581 718</u> 2 389 181	<u>2 454 784</u> 2 355 821	<u>2 454 784</u> 2 355 821	<u>2 434 586</u> 2 355 821	<u>2 434 586</u> 2 355 821	<u>2 574 427</u> 2 395 757
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 080 137</u> 2 924 500	<u>3 218 106</u> 2 968 136	<u>3 052 065</u> 2 924 500	<u>3 052 065</u> 2 924 500	<u>3 025 645</u> 2 924 500	<u>3 025 645</u> 2 924 500	<u>3 208 569</u> 2 976 739
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 606 366</u> 3 427 473	<u>3 764 045</u> 3 477 343	<u>3 574 284</u> 3 427 473	<u>3 574 284</u> 3 427 473	<u>3 544 089</u> 3 427 473	<u>3 544 089</u> 3 427 473	<u>3 753 146</u> 3 487 175
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>5 944 677</u> 5 666 312	<u>6 185 456</u> 5 742 466	<u>5 895 687</u> 5 666 312	<u>5 895 687</u> 5 666 312	<u>5 849 578</u> 5 666 312	<u>5 849 578</u> 5 666 312	<u>6 168 813</u> 5 757 478
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 367 010</u> 8 965 052	<u>9 703 942</u> 9 071 617	<u>9 298 457</u> 8 965 052	<u>9 298 457</u> 8 965 052	<u>9 233 935</u> 8 965 052	<u>9 233 935</u> 8 965 052	<u>9 680 652</u> 9 092 625
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 304 075</u> 2 182 933		<u>2 284 970</u> 2 182 933	<u>2 286 031</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933	
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 366 618</u> 2 220 821	<u>2 502 989</u> 2 263 952	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 312 757</u> 2 220 821	<u>2 312 757</u> 2 220 821	<u>2 493 562</u> 2 272 455

					-	-	-
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 243 715</u> 2 979 796	<u>3 018 962</u> 2 942 885	<u>3 142 301</u> 2 979 796
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 579 346</u> 3 274 487	<u>3 317 748</u> 3 231 526	<u>3 461 308</u> 3 274 487
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>6 215 913</u> 5 692 526	<u>5 767 635</u> 5 618 907	<u>6 013 640</u> 5 692 526
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 697 275</u> 1 514 525	<u>1 535 158</u> 1 487 902	<u>1 624 125</u> 1 514 525
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 145 482</u> 1 916 762	<u>1 942 836</u> 1 883 482	<u>2 054 044</u> 1 916 762
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 671 369</u> 2 395 757	<u>2 428 194</u> 2 355 821	<u>2 561 643</u> 2 395 757
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 335 377</u> 2 976 739	<u>3 017 284</u> 2 924 500	<u>3 191 846</u> 2 976 739
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 898 069</u> 3 487 175	<u>3 534 534</u> 3 427 473	<u>3 734 034</u> 3 487 175
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 390 114</u> 5 757 478	<u>5 834 986</u> 5 666 312	<u>6 139 629</u> 5 757 478
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 990 327</u> 9 092 625	<u>9 213 517</u> 8 965 052	<u>9 639 814</u> 9 092 625
226-104-0200	13015-2012	.					
226-104-0202	93	.	1	24200		<u>2 268 802</u> 2 182 933	
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 618 902</u> 2 272 455	<u>2 304 493</u> 2 220 821	<u>2 477 034</u> 2 272 455

						-	-	-	-	-	-
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>3 020 850</u> 2 860 856		<u>2 995 507</u> 2 860 856	<u>2 996 915</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856	
226-104-0212	143	.	1	42500	<u>4 662 010</u> 4 437 190		<u>4 628 457</u> 4 437 190	<u>4 630 321</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190	
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 124 846</u> 4 819 410	<u>5 408 241</u> 4 909 042	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 012 916</u> 4 819 410	<u>5 012 916</u> 4 819 410	<u>5 388 652</u> 4 926 712
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 216 049</u> 1 155 479		<u>1 206 812</u> 1 155 479	<u>1 207 325</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479	
226-104-0221	53	.	1	12300	<u>1 491 896</u> 1 424 033		<u>1 482 185</u> 1 424 033	<u>1 482 725</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033	
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 355 206</u> 1 271 071	<u>1 434 045</u> 1 296 007	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 324 068</u> 1 271 071	<u>1 324 068</u> 1 271 071	<u>1 428 596</u> 1 300 922
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>1 691 258</u> 1 575 544	<u>1 802 059</u> 1 610 589	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 647 496</u> 1 575 544	<u>1 647 496</u> 1 575 544	<u>1 794 400</u> 1 617 497
226-104-0227	77	.	1	21900	<u>2 940 323</u> 2 813 926		<u>2 923 034</u> 2 813 926	<u>2 923 994</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926	
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>2 746 082</u> 2 604 973		<u>2 724 134</u> 2 604 973	<u>2 725 354</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973	
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 629 474</u> 3 404 776	<u>3 839 890</u> 3 471 327	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 546 368</u> 3 404 776	<u>3 546 368</u> 3 404 776	<u>3 825 345</u> 3 484 446
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 621 753</u> 4 335 160	<u>4 890 233</u> 4 420 075	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 515 714</u> 4 335 160	<u>4 515 714</u> 4 335 160	<u>4 871 675</u> 4 436 815
226-104-0241	165	.	1	71400	<u>7 043 288</u> 6 681 060		<u>6 986 919</u> 6 681 060	<u>6 990 051</u> 6 681 060	<u>6 939 217</u> 6 681 060	<u>6 939 217</u> 6 681 060	

					-	-	-
226-104-0206	115	.	1	32100		<u>2 974 061</u> 2 860 856	
226-104-0212	143	.	1	42500		<u>4 600 063</u> 4 437 190	
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 649 122</u> 4 926 712	<u>4 995 741</u> 4 819 410	<u>5 354 303</u> 4 926 712
226-104-0219	50	.	1	11700		<u>1 198 995</u> 1 155 479	
226-104-0221	53	.	1	12300		<u>1 473 968</u> 1 424 033	
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 501 057</u> 1 300 922	<u>1 319 290</u> 1 271 071	<u>1 419 040</u> 1 300 922
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>1 896 238</u> 1 617 497	<u>1 640 781</u> 1 575 544	<u>1 780 971</u> 1 617 497
226-104-0227	77	.	1	21900		<u>2 908 402</u> 2 813 926	
226-104-0229	93	.	1	27800		<u>2 705 561</u> 2 604 973	
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>4 018 739</u> 3 484 446	<u>3 533 616</u> 3 404 776	<u>3 799 842</u> 3 484 446
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>5 118 436</u> 4 436 815	<u>4 499 444</u> 4 335 160	<u>4 839 134</u> 4 436 815
226-104-0241	165	.	1	71400		<u>6 939 217</u> 6 681 060	

226-105.

						-	-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.										
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 211</u> 5 967	<u>6 394</u> 5 967	<u>6 180</u> 5 967	<u>6 182</u> 5 967	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 453</u> 5 967	<u>6 585</u> 5 967

25.**251.****251-3.****251-302.**

						-	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65											
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 896 330</u> 4 800 000							
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 588 856</u> 4 500 000							
251-302-0400	33320-2015	.										
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 899</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>19 119</u> 18 500	<u>19 119</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	

					-	-
226-105-0100	13015-2012	.				
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 438</u> 5 967

					-	-	-
251-302-0200	65						
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673			
251-302-0300	65						
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204			
251-302-0400	33320-2015	.					
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 847</u> 18 500	<u>18 981</u> 18 500	<u>20 155</u> 18 500

						-	-	-	-	-	-
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 905</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500	<u>18 146</u> 17 500	<u>18 146</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 820</u> 18 006	<u>19 684</u> 18 461	<u>18 681</u> 18 006	<u>18 681</u> 18 006	<u>18 615</u> 18 006	<u>18 615</u> 18 006	<u>19 690</u> 18 551
251-302-0405	3 (2)	.	1	307	<u>37 727</u> 36 607	<u>38 709</u> 37 124	<u>37 568</u> 36 607	<u>37 568</u> 36 607	<u>37 494</u> 36 607	<u>37 494</u> 36 607	<u>38 715</u> 37 226
251-302-0406	3-	.	1	280	<u>20 635</u> 19 777	<u>21 530</u> 20 249	<u>20 490</u> 19 777	<u>20 490</u> 19 777	<u>20 422</u> 19 777	<u>20 422</u> 19 777	<u>21 536</u> 20 342
251-302-0407	3-	.	1	280	<u>20 589</u> 19 732	<u>21 485</u> 20 204	<u>20 445</u> 19 732	<u>20 445</u> 19 732	<u>20 377</u> 19 732	<u>20 377</u> 19 732	<u>21 491</u> 20 297
251-302-0600											
251-302-0601			1	9280	<u>1 240 388</u> 1 205 357	<u>1 270 073</u> 1 220 992	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 233 345</u> 1 205 357	<u>1 233 345</u> 1 205 357	<u>1 270 262</u> 1 224 074
251-302-0602			1	11100	<u>1 651 029</u> 1 607 143	<u>1 686 535</u> 1 625 844	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 642 604</u> 1 607 143	<u>1 642 604</u> 1 607 143	<u>1 686 761</u> 1 629 531

255.**255-1.****255-101.**

						-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>52 800</u> 46 546	<u>55 227</u> 46 546	<u>51 627</u> 46 546	<u>51 627</u> 46 546	<u>50 290</u> 46 546	<u>50 795</u> 46 546	<u>62 543</u> 46 546

					-	-	-
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>20 048</u> 17 500	<u>17 995</u> 17 500	<u>19 286</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>20 276</u> 18 551	<u>18 535</u> 18 006	<u>19 611</u> 18 551
251-302-0405	3 (2)	.	1	307	<u>39 382</u> 37 226	<u>37 403</u> 36 607	<u>38 626</u> 37 226
251-302-0406	3-	.	1	280	<u>22 144</u> 20 342	<u>20 339</u> 19 777	<u>21 455</u> 20 342
251-302-0407	3-	.	1	280	<u>22 099</u> 20 297	<u>20 294</u> 19 732	<u>21 410</u> 20 297
251-302-0600							
251-302-0601			1	9280	<u>1 290 416</u> 1 224 074	<u>1 230 593</u> 1 205 357	<u>1 267 576</u> 1 224 074
251-302-0602			1	11100	<u>1 710 868</u> 1 629 531	<u>1 639 313</u> 1 607 143	<u>1 683 549</u> 1 629 531

					-	-
255-101-0100	6665-91	3				
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>50 625</u> 46 546	<u>61 361</u> 46 546

						-	-	-	-	-	-	-
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>58 978</u> 52 567	<u>62 618</u> 52 567	<u>57 806</u> 52 567	<u>57 806</u> 52 567	<u>56 469</u> 52 567	<u>56 974</u> 52 567	<u>68 722</u> 52 567	<u>70 199</u> 52 567

255-102.

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>6 995</u> 6 551	<u>7 390</u> 6 551	<u>6 932</u> 6 551	<u>6 932</u> 6 551	<u>6 859</u> 6 551	<u>6 887</u> 6 551	<u>7 523</u> 6 551	<u>7 523</u> 6 551
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130	<u>8 018</u> 7 547	<u>8 412</u> 7 547	<u>7 954</u> 7 547	<u>7 954</u> 7 547	<u>7 882</u> 7 547	<u>7 909</u> 7 547	<u>8 546</u> 7 547	<u>8 546</u> 7 547
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	<u>8 704</u> 8 214	<u>9 102</u> 8 214	<u>8 640</u> 8 214	<u>8 640</u> 8 214	<u>8 567</u> 8 214	<u>8 595</u> 8 214	<u>9 236</u> 8 214	<u>9 236</u> 8 214
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 880</u> 7 321	<u>8 411</u> 7 321	<u>7 795</u> 7 321	<u>7 795</u> 7 321	<u>7 697</u> 7 321	<u>7 734</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 815</u> 8 232	<u>9 346</u> 8 232	<u>8 729</u> 8 232	<u>8 729</u> 8 232	<u>8 632</u> 8 232	<u>8 669</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232

					-	-
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>56 719</u> 52 567	<u>67 539</u> 52 567

					-	-
255-102-0200	17608-2017	2				
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>6 859</u> 6 551	<u>7 459</u> 6 551
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130	<u>7 882</u> 7 547	<u>8 481</u> 7 547
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	<u>8 567</u> 8 214	<u>9 172</u> 8 214
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 697</u> 7 321	<u>8 505</u> 7 321
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 632</u> 8 232	<u>9 439</u> 8 232

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 621</u> 9 018	<u>10 152</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 018	<u>9 438</u> 9 018	<u>9 475</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>8 797</u> 8 214	<u>9 327</u> 8 214	<u>8 711</u> 8 214	<u>8 711</u> 8 214	<u>8 614</u> 8 214	<u>8 650</u> 8 214	<u>9 507</u> 8 214	<u>9 507</u> 8 214
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 438</u> 8 839	<u>9 969</u> 8 839	<u>9 352</u> 8 839	<u>9 352</u> 8 839	<u>9 255</u> 8 839	<u>9 292</u> 8 839	<u>10 148</u> 8 839	<u>10 148</u> 8 839
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 354</u> 9 732	<u>10 885</u> 9 732	<u>10 269</u> 9 732	<u>10 269</u> 9 732	<u>10 171</u> 9 732	<u>10 208</u> 9 732	<u>11 065</u> 9 732	<u>11 065</u> 9 732
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>7 194</u> 6 551	<u>7 877</u> 6 551	<u>7 085</u> 6 551	<u>7 085</u> 6 551	<u>6 959</u> 6 551	<u>7 007</u> 6 551	<u>8 108</u> 6 551	<u>8 108</u> 6 551
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>8 217</u> 7 547	<u>8 900</u> 7 547	<u>8 107</u> 7 547	<u>8 107</u> 7 547	<u>7 982</u> 7 547	<u>8 029</u> 7 547	<u>9 130</u> 7 547	<u>9 130</u> 7 547
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>8 901</u> 8 214	<u>9 584</u> 8 214	<u>8 792</u> 8 214	<u>8 792</u> 8 214	<u>8 666</u> 8 214	<u>8 714</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 880</u> 7 321	<u>8 411</u> 7 321	<u>7 795</u> 7 321	<u>7 795</u> 7 321	<u>7 697</u> 7 321	<u>7 734</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321	<u>8 591</u> 7 321

					-	-
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 438</u> 9 018	<u>10 245</u> 9 018
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	<u>8 613</u> 8 214	<u>9 421</u> 8 214
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 255</u> 8 839	<u>10 062</u> 8 839
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	<u>10 171</u> 9 732	<u>10 978</u> 9 732
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	<u>6 959</u> 6 551	<u>7 997</u> 6 551
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>7 981</u> 7 547	<u>9 020</u> 7 547
255-102-0217	60 , (17608-2017	2	1	225	<u>8 666</u> 8 214	<u>9 704</u> 8 214
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 697</u> 7 321	<u>8 505</u> 7 321

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 815</u> 8 232	<u>9 346</u> 8 232	<u>8 729</u> 8 232	<u>8 729</u> 8 232	<u>8 632</u> 8 232	<u>8 669</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232	<u>9 525</u> 8 232
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 621</u> 9 018	<u>10 152</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 018	<u>9 536</u> 9 018	<u>9 438</u> 9 018	<u>9 475</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018	<u>10 332</u> 9 018
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 901</u> 8 214	<u>9 584</u> 8 214	<u>8 792</u> 8 214	<u>8 792</u> 8 214	<u>8 666</u> 8 214	<u>8 714</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214	<u>9 815</u> 8 214
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 543</u> 8 839	<u>10 225</u> 8 839	<u>9 433</u> 8 839	<u>9 433</u> 8 839	<u>9 308</u> 8 839	<u>9 355</u> 8 839	<u>10 456</u> 8 839	<u>10 456</u> 8 839
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 459</u> 9 732	<u>11 142</u> 9 732	<u>10 349</u> 9 732	<u>10 349</u> 9 732	<u>10 224</u> 9 732	<u>10 271</u> 9 732	<u>11 373</u> 9 732	<u>11 373</u> 9 732
255-102-0300	17608- 2017	2										
255-102-0301	60 17608- 2017	2	1	130	<u>10 810</u> 10 268	<u>11 204</u> 10 268	<u>10 746</u> 10 268	<u>10 746</u> 10 268	<u>10 674</u> 10 268	<u>10 701</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268

					-	-
255-102-0222	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>8 632</u> 8 232	<u>9 439</u> 8 232
255-102-0223	80 , (17608-2017	2	1	175	<u>9 438</u> 9 018	<u>10 245</u> 9 018
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	<u>8 666</u> 8 214	<u>9 704</u> 8 214
255-102-0226	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>9 307</u> 8 839	<u>10 345</u> 8 839
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 223</u> 9 732	<u>11 262</u> 9 732
255-102-0300	17608- 2017	2				
255-102-0301	60 2017 17608-	2	1	130	<u>10 673</u> 10 268	<u>11 273</u> 10 268

					-	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0302	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>11 909</u> 11 339	<u>12 303</u> 11 339	<u>11 846</u> 11 339	<u>11 846</u> 11 339	<u>11 773</u> 11 339	<u>11 800</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339
255-102-0303	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>12 367</u> 11 786	<u>12 762</u> 11 786	<u>12 304</u> 11 786	<u>12 304</u> 11 786	<u>12 231</u> 11 786	<u>12 259</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786
255-102-0313	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 810</u> 10 268	<u>11 204</u> 10 268	<u>10 746</u> 10 268	<u>10 746</u> 10 268	<u>10 674</u> 10 268	<u>10 701</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268	<u>11 337</u> 10 268
255-102-0314	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>11 909</u> 11 339	<u>12 303</u> 11 339	<u>11 846</u> 11 339	<u>11 846</u> 11 339	<u>11 773</u> 11 339	<u>11 800</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339	<u>12 437</u> 11 339
255-102-0315	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>12 367</u> 11 786	<u>12 762</u> 11 786	<u>12 304</u> 11 786	<u>12 304</u> 11 786	<u>12 231</u> 11 786	<u>12 259</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786	<u>12 895</u> 11 786
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 508</u> 2 321	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 121</u> 2 321	<u>3 269</u> 2 321

					-	-
255-102-0302	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>11 773</u> 11 339	<u>12 373</u> 11 339
255-102-0303	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>12 231</u> 11 786	<u>12 831</u> 11 786
255-102-0313	60 17608- 2017	2	1	130	<u>10 673</u> 10 268	<u>11 273</u> 10 268
255-102-0314	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>11 773</u> 11 339	<u>12 373</u> 11 339
255-102-0315	60 , () 17608-2017	2	1	130	<u>12 231</u> 11 786	<u>12 831</u> 11 786
255-102-0600	40 80 17608-2017	2				
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 062</u> 2 321

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\ 184}{2\ 857}$	$\frac{3\ 184}{2\ 857}$	$\frac{3\ 125}{2\ 857}$	$\frac{3\ 125}{2\ 857}$	$\frac{3\ 058}{2\ 857}$	$\frac{3\ 083}{2\ 857}$	$\frac{3\ 671}{2\ 857}$	$\frac{3\ 819}{2\ 857}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\ 601}{3\ 214}$	$\frac{3\ 214}{3\ 214}$	$\frac{3\ 530}{3\ 214}$	$\frac{3\ 530}{3\ 214}$	$\frac{3\ 450}{3\ 214}$	$\frac{3\ 480}{3\ 214}$	$\frac{4\ 185}{3\ 214}$	$\frac{4\ 362}{3\ 214}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\ 875}{3\ 482}$	$\frac{3\ 482}{3\ 482}$	$\frac{3\ 805}{3\ 482}$	$\frac{3\ 805}{3\ 482}$	$\frac{3\ 725}{3\ 482}$	$\frac{3\ 755}{3\ 482}$	$\frac{4\ 460}{3\ 482}$	$\frac{4\ 637}{3\ 482}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{3\ 670}{3\ 052}$		$\frac{3\ 292}{2\ 597}$	$\frac{3\ 318}{2\ 597}$	$\frac{3\ 228}{2\ 597}$	$\frac{3\ 258}{2\ 597}$		
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{6\ 159}{5\ 493}$		$\frac{5\ 411}{4\ 675}$	$\frac{5\ 437}{4\ 675}$	$\frac{5\ 347}{4\ 675}$	$\frac{5\ 377}{4\ 675}$		
255-102-0800	, c 17608-2017	2										
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\ 377}{19\ 740}$							
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{20\ 901}{20\ 210}$							
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\ 685}{20\ 040}$							
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{21\ 209}{20\ 510}$							
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{21\ 517}{20\ 810}$							
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	$\frac{22\ 897}{22\ 110}$							
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	$\frac{23\ 410}{22\ 610}$							

					-	-
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 612</u> 2 857
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 480</u> 3 214	<u>4 114</u> 3 214
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 755</u> 3 482	<u>4 389</u> 3 482
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 249</u> 2 597	
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>5 368</u> 4 675	
255-102-0800	, c 17608-2017	2				
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130		
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130		
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225		
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225		

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>23 894</u> 23 030							
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 747</u> 20 100							
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 271</u> 20 570							
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 055</u> 20 400							
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 578</u> 20 870							
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 886</u> 21 170							
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 267</u> 22 470							
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 780</u> 22 970							
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 263</u> 23 390							
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 839</u> 20 190							
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 363</u> 20 660							
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 147</u> 20 490							
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 671</u> 20 960							

					-	-
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282		
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130		
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130		
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 979</u> 21 260							
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 359</u> 22 560							
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 872</u> 23 060							
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>24 356</u> 23 480							
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 527</u> 20 860							
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 050</u> 21 330							
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 834</u> 21 160							
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 358</u> 21 630							
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 666</u> 21 930							
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 046</u> 23 230							
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 560</u> 23 730							
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 043</u> 24 150							

					-	-
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225		
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225		
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282		
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282		

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0900	, c 17608-2017	2										
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 046</u> 24 290							
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 570</u> 24 760							
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 354</u> 24 590							
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 878</u> 25 060							
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 186</u> 25 360							
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 566</u> 26 660							
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 106</u> 28 160							
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 563</u> 27 580							
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 508</u> 24 740							
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 032</u> 25 210							
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 816</u> 25 040							

					-	-
255-102-0900	, c 17608-2017	2				
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130		
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130		
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225		
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225		
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282		
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130		

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 340</u> 25 510							
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 648</u> 25 810							
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 028</u> 27 110							
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 541</u> 27 610							
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 025</u> 28 030							
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 785</u> 25 010							
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 309</u> 25 480							
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 093</u> 25 310							
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 617</u> 25 780							
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 925</u> 26 080							
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 305</u> 27 380							
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 818</u> 27 880							
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>29 302</u> 28 300							

					-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130		
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130		
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225		
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225		
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282		

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 237</u> 25 450							
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 761</u> 25 920							
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 545</u> 25 750							
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 069</u> 26 220							
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 376</u> 26 520							
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 757</u> 27 820							
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 270</u> 28 320							
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 753</u> 28 740							

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 943</u> 10 700
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 052</u> 7 900

					-	-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282		

255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 854</u> 11 600
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 963</u> 8 800

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

						-	-	-	-	-	-	-
261-101-0100												
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810

					-	-
261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810

						-	-	-	-	-	-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,											
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,											
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322

					-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,					
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,					
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322

						-	-	-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

					-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная