

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		13
211-5.		15
211-6.		17
211-7.		19
212.	, , ,	19
212-1.		19
212-4.		87
213.		89
213-1.		89
213-3.	, ,	95
22.		97
221.		97
221-1.		97
222.	,	101
222-1.	, ,	101
222-2.	, ,	105
222-3.	, ,	107
225.		109
225-1.		109
225-2.		113
226.		119
226-1.	,	119



21.  
211.  
211-1. ,  
211-101.

						-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 787</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154

211-103.

						-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 315</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407	<u>1 173</u> 407
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 465</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453	<u>1 307</u> 453
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 146</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368	<u>1 025</u> 368

211-2.

				,	-
211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 173</u> 407
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 307</u> 453
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 025</u> 368

**211-201.**

						-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,932}{10\,977}$	$\frac{11\,633}{10\,792}$	$\frac{14\,581}{12\,439}$	$\frac{11\,887}{8\,806}$	$\frac{13\,973}{10\,762}$	$\frac{9\,947}{10\,762}$	$\frac{10\,762}{9\,947}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,846}{10\,899}$	$\frac{11\,550}{10\,715}$	$\frac{14\,477}{12\,350}$	$\frac{11\,802}{8\,743}$	$\frac{13\,873}{10\,685}$	$\frac{9\,876}{10\,685}$	$\frac{10\,685}{9\,876}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,761}{10\,820}$	$\frac{11\,466}{10\,638}$	$\frac{14\,373}{12\,261}$	$\frac{11\,717}{8\,680}$	$\frac{13\,773}{10\,608}$	$\frac{9\,804}{10\,608}$	$\frac{10\,608}{9\,804}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,761}{10\,820}$	$\frac{11\,466}{10\,638}$	$\frac{14\,373}{12\,261}$	$\frac{11\,717}{8\,680}$	$\frac{13\,773}{10\,608}$	$\frac{9\,804}{10\,608}$	$\frac{10\,608}{9\,804}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,761}{10\,820}$	$\frac{11\,466}{10\,638}$	$\frac{14\,373}{12\,261}$	$\frac{11\,717}{8\,680}$	$\frac{13\,773}{10\,608}$	$\frac{9\,804}{10\,608}$	$\frac{10\,608}{9\,804}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,302}{9\,408}$	$\frac{10\,009}{9\,226}$	$\frac{12\,895}{10\,798}$	$\frac{10\,258}{7\,283}$	$\frac{12\,299}{9\,157}$	$\frac{8\,399}{9\,157}$	$\frac{9\,157}{8\,399}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,151}{9\,270}$	$\frac{9\,863}{9\,092}$	$\frac{12\,706}{10\,641}$	$\frac{10\,108}{7\,176}$	$\frac{12\,119}{9\,024}$	$\frac{8\,276}{9\,024}$	$\frac{9\,024}{8\,276}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{10\,302}{9\,408}$	$\frac{10\,009}{9\,226}$	$\frac{12\,895}{10\,798}$	$\frac{10\,258}{7\,283}$	$\frac{12\,299}{9\,157}$	$\frac{8\,399}{9\,157}$	$\frac{9\,157}{8\,399}$
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,141}{11\,181}$	$\frac{11\,838}{10\,992}$	$\frac{14\,771}{12\,660}$	$\frac{12\,055}{8\,969}$	$\frac{14\,217}{10\,952}$	$\frac{10\,131}{10\,952}$	$\frac{10\,952}{10\,131}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,054}{11\,101}$	$\frac{11\,754}{10\,913}$	$\frac{14\,665}{12\,569}$	$\frac{11\,968}{8\,905}$	$\frac{14\,115}{10\,873}$	$\frac{10\,058}{10\,873}$	$\frac{10\,873}{10\,058}$



					-
211-201-0100	200 1284-2004	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>13 085</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>12 991</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>12 898</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>12 898</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>12 898</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>11 430</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 263</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>11 430</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>13 294</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>13 199</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,967}{11\,021}$	$\frac{11\,669}{10\,835}$	$\frac{14\,560}{12\,479}$	$\frac{11\,882}{8\,841}$	$\frac{14\,014}{10\,795}$	$\frac{10\,795}{9\,986}$	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,967}{11\,021}$	$\frac{11\,669}{10\,835}$	$\frac{14\,560}{12\,479}$	$\frac{11\,882}{8\,841}$	$\frac{14\,014}{10\,795}$	$\frac{10\,795}{9\,986}$	
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,967}{11\,021}$	$\frac{11\,669}{10\,835}$	$\frac{14\,560}{12\,479}$	$\frac{11\,882}{8\,841}$	$\frac{14\,014}{10\,795}$	$\frac{10\,795}{9\,986}$	
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,481}{9\,582}$	$\frac{10\,185}{9\,397}$	$\frac{13\,055}{10\,989}$	$\frac{10\,397}{7\,417}$	$\frac{12\,512}{9\,317}$	$\frac{9\,317}{8\,555}$	
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,328}{9\,442}$	$\frac{10\,036}{9\,260}$	$\frac{12\,864}{10\,828}$	$\frac{10\,245}{7\,309}$	$\frac{12\,330}{9\,181}$	$\frac{9\,181}{8\,430}$	
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{10\,481}{9\,582}$	$\frac{10\,185}{9\,397}$	$\frac{13\,055}{10\,989}$	$\frac{10\,397}{7\,417}$	$\frac{12\,512}{9\,317}$	$\frac{9\,317}{8\,555}$	
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,358}{11\,392}$	$\frac{12\,052}{11\,199}$	$\frac{14\,968}{12\,889}$	$\frac{12\,229}{9\,138}$	$\frac{14\,470}{11\,149}$	$\frac{10\,322}{10\,322}$	
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,270}{11\,310}$	$\frac{11\,966}{11\,119}$	$\frac{14\,861}{12\,797}$	$\frac{12\,141}{9\,073}$	$\frac{14\,366}{11\,069}$	$\frac{10\,248}{10\,248}$	
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,182}{11\,229}$	$\frac{11\,880}{11\,039}$	$\frac{14\,754}{12\,705}$	$\frac{12\,054}{9\,007}$	$\frac{14\,263}{10\,989}$	$\frac{10\,174}{10\,174}$	
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,182}{11\,229}$	$\frac{11\,880}{11\,039}$	$\frac{14\,754}{12\,705}$	$\frac{12\,054}{9\,007}$	$\frac{14\,263}{10\,989}$	$\frac{10\,174}{10\,174}$	
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,182}{11\,229}$	$\frac{11\,880}{11\,039}$	$\frac{14\,754}{12\,705}$	$\frac{12\,054}{9\,007}$	$\frac{14\,263}{10\,989}$	$\frac{10\,174}{10\,174}$	
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,667}{9\,763}$	$\frac{10\,368}{9\,575}$	$\frac{13\,221}{11\,187}$	$\frac{10\,541}{7\,557}$	$\frac{12\,734}{9\,484}$	$\frac{8\,716}{8\,716}$	

				,	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>13 104</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>13 104</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>13 104</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>11 610</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 440</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>11 610</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>13 512</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>13 415</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>13 318</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>13 318</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>13 318</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>11 796</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,512}{9\,620}$	$\frac{10\,216}{9\,435}$	$\frac{13\,028}{11\,023}$	$\frac{10\,387}{7\,447}$	$\frac{12\,548}{8\,589}$	$\frac{9\,345}{8\,589}$	
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{10\,667}{9\,763}$	$\frac{10\,368}{9\,575}$	$\frac{13\,221}{11\,187}$	$\frac{10\,541}{7\,557}$	$\frac{12\,734}{8\,716}$	$\frac{9\,484}{8\,716}$	
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,584}{11\,611}$	$\frac{12\,274}{11\,415}$	$\frac{15\,172}{13\,127}$	$\frac{12\,410}{9\,314}$	$\frac{14\,733}{10\,520}$	$\frac{11\,353}{10\,520}$	
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,494}{11\,528}$	$\frac{12\,186}{11\,333}$	$\frac{15\,064}{13\,033}$	$\frac{12\,321}{9\,247}$	$\frac{14\,628}{10\,445}$	$\frac{11\,272}{10\,445}$	
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,404}{11\,445}$	$\frac{12\,099}{11\,252}$	$\frac{14\,955}{12\,939}$	$\frac{12\,233}{9\,181}$	$\frac{14\,522}{10\,370}$	$\frac{11\,191}{10\,370}$	
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,404}{11\,445}$	$\frac{12\,099}{11\,252}$	$\frac{14\,955}{12\,939}$	$\frac{12\,233}{9\,181}$	$\frac{14\,522}{10\,370}$	$\frac{11\,191}{10\,370}$	
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,404}{11\,445}$	$\frac{12\,099}{11\,252}$	$\frac{14\,955}{12\,939}$	$\frac{12\,233}{9\,181}$	$\frac{14\,522}{10\,370}$	$\frac{11\,191}{10\,370}$	
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,861}{9\,950}$	$\frac{10\,557}{9\,759}$	$\frac{13\,394}{11\,392}$	$\frac{10\,690}{7\,703}$	$\frac{12\,964}{8\,884}$	$\frac{9\,656}{8\,884}$	
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,702}{9\,805}$	$\frac{10\,403}{9\,616}$	$\frac{13\,198}{11\,226}$	$\frac{10\,534}{7\,590}$	$\frac{12\,774}{8\,754}$	$\frac{9\,515}{8\,754}$	
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{10\,861}{9\,950}$	$\frac{10\,557}{9\,759}$	$\frac{13\,394}{11\,392}$	$\frac{10\,690}{7\,703}$	$\frac{12\,964}{8\,884}$	$\frac{9\,656}{8\,884}$	
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,818}{11\,838}$	$\frac{12\,504}{11\,638}$	$\frac{15\,385}{13\,374}$	$\frac{12\,598}{9\,496}$	$\frac{15\,006}{10\,727}$	$\frac{11\,565}{10\,727}$	

				,	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 624</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>11 796</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>13 737</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>13 639</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>13 541</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>13 541</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>13 541</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>11 989</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 814</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>11 989</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>13 972</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>12 727</u> 11 754	<u>12 415</u> 11 555	<u>15 275</u>	<u>13 278</u>	<u>12 508</u> 9 428	<u>14 899</u>	<u>11 483</u> 10 650
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>12 635</u> 11 669	<u>12 326</u> 11 472	<u>15 165</u>	<u>13 183</u>	<u>12 418</u> 9 361	<u>14 792</u>	<u>11 400</u> 10 573
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>12 635</u> 11 669	<u>12 326</u> 11 472	<u>15 165</u>	<u>13 183</u>	<u>12 418</u> 9 361	<u>14 792</u>	<u>11 400</u> 10 573
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>12 635</u> 11 669	<u>12 326</u> 11 472	<u>15 165</u>	<u>13 183</u>	<u>12 418</u> 9 361	<u>14 792</u>	<u>11 400</u> 10 573
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>11 062</u> 10 145	<u>10 754</u> 9 950	<u>13 573</u>	<u>11 605</u>	<u>10 846</u> 7 854	<u>13 203</u>	<u>9 836</u> 9 058
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 900</u> 9 997	<u>10 597</u> 9 805	<u>13 375</u>	<u>11 436</u>	<u>10 688</u> 7 739	<u>13 010</u>	<u>9 692</u> 8 926
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>11 062</u> 10 145	<u>10 754</u> 9 950	<u>13 573</u>	<u>11 605</u>	<u>10 846</u> 7 854	<u>13 203</u>	<u>9 836</u> 9 058
211-201-0600	1284-2004 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>12 939</u> 11 955	<u>12 623</u> 11 754	<u>15 494</u>	<u>13 501</u>	<u>12 695</u> 9 590	<u>15 147</u>	<u>11 675</u> 10 833
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>12 846</u> 11 870	<u>12 533</u> 11 670	<u>15 383</u>	<u>13 405</u>	<u>12 604</u> 9 522	<u>15 039</u>	<u>11 591</u> 10 756
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>12 754</u> 11 785	<u>12 443</u> 11 586	<u>15 273</u>	<u>13 308</u>	<u>12 513</u> 9 453	<u>14 930</u>	<u>11 508</u> 10 678
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>12 754</u> 11 785	<u>12 443</u> 11 586	<u>15 273</u>	<u>13 308</u>	<u>12 513</u> 9 453	<u>14 930</u>	<u>11 508</u> 10 678
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>12 754</u> 11 785	<u>12 443</u> 11 586	<u>15 273</u>	<u>13 308</u>	<u>12 513</u> 9 453	<u>14 930</u>	<u>11 508</u> 10 678

				,	-
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>13 872</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>13 772</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>13 772</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>13 772</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>12 190</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>12 012</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>12 190</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>14 092</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>13 992</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>13 891</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>13 891</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>13 891</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{11\ 165}{10\ 246}$	$\frac{10\ 856}{10\ 049}$	$\frac{13\ 665}{10\ 049}$	$\frac{11\ 715}{10\ 049}$	$\frac{10\ 926}{7\ 932}$	$\frac{13\ 326}{7\ 932}$	$\frac{9\ 928}{9\ 147}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{11\ 002}{10\ 096}$	$\frac{10\ 697}{9\ 902}$	$\frac{13\ 466}{9\ 902}$	$\frac{11\ 544}{9\ 902}$	$\frac{10\ 767}{7\ 816}$	$\frac{13\ 131}{7\ 816}$	$\frac{9\ 783}{9\ 014}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{11\ 165}{10\ 246}$	$\frac{10\ 856}{10\ 049}$	$\frac{13\ 665}{10\ 049}$	$\frac{11\ 715}{10\ 049}$	$\frac{10\ 926}{7\ 932}$	$\frac{13\ 326}{7\ 932}$	$\frac{9\ 928}{9\ 147}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{13\ 170}{12\ 075}$	$\frac{12\ 845}{11\ 871}$	$\frac{15\ 861}{11\ 871}$	$\frac{13\ 732}{11\ 871}$	$\frac{12\ 959}{9\ 686}$	$\frac{15\ 390}{9\ 686}$	$\frac{11\ 887}{10\ 941}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{13\ 076}{11\ 989}$	$\frac{12\ 753}{11\ 786}$	$\frac{15\ 747}{11\ 786}$	$\frac{13\ 634}{11\ 786}$	$\frac{12\ 867}{9\ 617}$	$\frac{15\ 280}{9\ 617}$	$\frac{11\ 802}{10\ 863}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 982}{11\ 903}$	$\frac{12\ 661}{11\ 702}$	$\frac{15\ 634}{11\ 702}$	$\frac{13\ 536}{11\ 702}$	$\frac{12\ 774}{9\ 548}$	$\frac{15\ 170}{9\ 548}$	$\frac{11\ 717}{10\ 785}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 982}{11\ 903}$	$\frac{12\ 661}{11\ 702}$	$\frac{15\ 634}{11\ 702}$	$\frac{13\ 536}{11\ 702}$	$\frac{12\ 774}{9\ 548}$	$\frac{15\ 170}{9\ 548}$	$\frac{11\ 717}{10\ 785}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 982}{11\ 903}$	$\frac{12\ 661}{11\ 702}$	$\frac{15\ 634}{11\ 702}$	$\frac{13\ 536}{11\ 702}$	$\frac{12\ 774}{9\ 548}$	$\frac{15\ 170}{9\ 548}$	$\frac{11\ 717}{10\ 785}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{11\ 376}{10\ 348}$	$\frac{11\ 058}{10\ 149}$	$\frac{14\ 009}{10\ 149}$	$\frac{11\ 926}{10\ 149}$	$\frac{11\ 170}{8\ 011}$	$\frac{13\ 548}{8\ 011}$	$\frac{10\ 121}{9\ 239}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{11\ 210}{10\ 197}$	$\frac{10\ 897}{10\ 001}$	$\frac{13\ 805}{10\ 001}$	$\frac{11\ 752}{10\ 001}$	$\frac{11\ 007}{7\ 894}$	$\frac{13\ 351}{7\ 894}$	$\frac{9\ 973}{9\ 104}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{11\ 376}{10\ 348}$	$\frac{11\ 058}{10\ 149}$	$\frac{14\ 009}{10\ 149}$	$\frac{11\ 926}{10\ 149}$	$\frac{11\ 170}{8\ 011}$	$\frac{13\ 548}{8\ 011}$	$\frac{10\ 121}{9\ 239}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3									



				,	-
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>12 294</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>12 114</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>12 294</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>14 309</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>14 207</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>14 105</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>14 105</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>14 105</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>12 491</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>12 309</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>12 491</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3			

						-	-	-	-	-	-
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>13 170</u> 12 075	<u>12 845</u> 11 871	<u>15 861</u>	<u>13 732</u>	<u>12 959</u> 9 686	<u>15 390</u>	<u>11 887</u> 10 941
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>13 076</u> 11 989	<u>12 753</u> 11 786	<u>15 747</u>	<u>13 634</u>	<u>12 867</u> 9 617	<u>15 280</u>	<u>11 802</u> 10 863
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>	<u>11 717</u> 10 785
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>	<u>11 717</u> 10 785
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>12 982</u> 11 903	<u>12 661</u> 11 702	<u>15 634</u>	<u>13 536</u>	<u>12 774</u> 9 548	<u>15 170</u>	<u>11 717</u> 10 785
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>11 376</u> 10 348	<u>11 058</u> 10 149	<u>14 009</u>	<u>11 926</u>	<u>11 170</u> 8 011	<u>13 548</u>	<u>10 121</u> 9 239
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 210</u> 10 197	<u>10 897</u> 10 001	<u>13 805</u>	<u>11 752</u>	<u>11 007</u> 7 894	<u>13 351</u>	<u>9 973</u> 9 104
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>11 376</u> 10 348	<u>11 058</u> 10 149	<u>14 009</u>	<u>11 926</u>	<u>11 170</u> 8 011	<u>13 548</u>	<u>10 121</u> 9 239

**211-206.**

						-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>11 418</u> 10 394	<u>11 102</u> 10 196	<u>14 032</u>	<u>11 964</u>	<u>11 213</u> 8 074	<u>13 575</u>	<u>10 172</u> 9 293

				,	-
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>14 309</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>14 207</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>14 105</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>14 105</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>14 105</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>12 491</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>12 309</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>12 491</u>

				,	-
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>12 525</u>

**211-4.**  
**211-401.**

						-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>11 766</u> 10 661	<u>11 418</u> 10 442	<u>14 649</u>	<u>12 368</u>	<u>11 540</u> 8 101	<u>14 144</u>	<u>10 392</u> 9 446
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>11 766</u> 10 661	<u>11 418</u> 10 442	<u>14 649</u>	<u>12 368</u>	<u>11 540</u> 8 101	<u>14 144</u>	<u>10 392</u> 9 446

**211-402.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>8 396</u> 7 643	<u>8 164</u> 7 497	<u>10 318</u> 6 833	<u>8 797</u> 8 113	<u>8 245</u> 5 937	<u>9 981</u> 9 071	<u>7 479</u> 6 833	<u>9 209</u> 7 643

**211-403.**

211-403-0100	75 10832-2009	3				
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071	

**211-5.**

				,	-
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>12 987</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>12 987</u>

**211-501.**

						-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>11 628</u> 10 527	<u>11 280</u> 10 308	<u>14 511</u>	<u>12 230</u>	<u>11 402</u> 7 967	<u>14 006</u>	<u>10 254</u> 9 312

**211-6.****211-601.**

-

						-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 044</u> 714	<u>11 443</u> 10 424	<u>1 444</u> 714	<u>9 236</u>	<u>11 574</u> 7 927	<u>14 352</u>	<u>10 349</u> 9 361

**211-603.**

-

-

						-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>12 041</u> 10 953	<u>11 704</u> 10 742	<u>14 827</u>	<u>12 622</u>	<u>11 822</u> 8 479	<u>14 340</u>	<u>10 712</u> 9 778
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>12 041</u> 10 953	<u>11 704</u> 10 742	<u>14 827</u>	<u>12 622</u>	<u>11 822</u> 8 479	<u>14 340</u>	<u>10 712</u> 9 778

				,	-
211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>12 849</u>

				,	-
211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 235</u>

						-	-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>12 041</u> <u>10 953</u>	<u>11 704</u> <u>10 742</u>	<u>14 827</u>	<u>12 622</u>	<u>11 822</u> <u>8 479</u>	<u>14 340</u>	<u>10 712</u> <u>9 778</u>	<u>13 220</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>12 041</u> <u>10 953</u>	<u>11 704</u> <u>10 742</u>	<u>14 827</u>	<u>12 622</u>	<u>11 822</u> <u>8 479</u>	<u>14 340</u>	<u>10 712</u> <u>9 778</u>	<u>13 220</u>

**211-7.**  
**211-701.** ,

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>15 184</u>	<u>14 766</u>	<u>18 648</u>	<u>15 908</u>	<u>14 913</u>	<u>18 042</u>	<u>13 532</u>

**212.** , , ,  
**212-1.**



						-
211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>16 651</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>16 651</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>16 651</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>16 651</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>16 651</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>16 651</u>	

**212-101.**

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 588</u> 25 150	<u>36 295</u> 22 476	<u>34 783</u> 22 476	<u>32 872</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	<u>34 783</u> 22 476
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 039</u> 26 578	<u>38 350</u> 24 498	<u>36 839</u> 24 498	<u>34 927</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	<u>36 839</u> 24 498
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 596</u> 28 111	<u>40 591</u> 26 703	<u>39 079</u> 26 703	<u>37 167</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	<u>39 079</u> 26 703
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 336</u> 28 395	<u>38 231</u> 26 973	<u>37 158</u> 26 973	<u>35 598</u> 26 973	<u>38 231</u> 26 973	<u>38 231</u> 26 973	<u>37 158</u> 26 973
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 630</u> 28 684	<u>38 511</u> 27 248	<u>37 438</u> 27 248	<u>35 877</u> 27 248	<u>38 511</u> 27 248	<u>38 511</u> 27 248	<u>37 438</u> 27 248
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>31 931</u> 28 980	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529	<u>36 163</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 551</u> 29 590	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109	<u>36 751</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 871</u> 29 905	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408	<u>37 055</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 630</u> 28 684	<u>38 511</u> 27 248	<u>37 438</u> 27 248	<u>35 877</u> 27 248	<u>38 511</u> 27 248	<u>38 511</u> 27 248	<u>37 438</u> 27 248
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>31 931</u> 28 980	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529	<u>36 163</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529

					-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 318</u> 22 476
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 374</u> 24 498
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>35 614</u> 26 703
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 330</u> 26 973
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 609</u> 27 248
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 895</u> 27 529
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 484</u> 28 109
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 787</u> 28 408
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 609</u> 27 248
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 895</u> 27 529

						-	-	-	-	-	-
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 282	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816	<u>36 454</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 871</u> 29 905	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408	<u>37 055</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 197</u> 30 226	<u>39 999</u> 28 713	<u>38 926</u> 28 713	<u>37 366</u> 28 713	<u>39 999</u> 28 713	<u>39 999</u> 28 713	<u>38 926</u> 28 713
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>31 931</u> 28 980	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529	<u>36 163</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 282	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816	<u>36 454</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 551</u> 29 590	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109	<u>36 751</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 197</u> 30 226	<u>39 999</u> 28 713	<u>38 926</u> 28 713	<u>37 366</u> 28 713	<u>39 999</u> 28 713	<u>39 999</u> 28 713	<u>38 926</u> 28 713
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 531</u> 30 555	<u>40 316</u> 29 025	<u>39 243</u> 29 025	<u>37 683</u> 29 025	<u>40 316</u> 29 025	<u>40 316</u> 29 025	<u>39 243</u> 29 025
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 238</u> 29 282	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816	<u>36 454</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>39 087</u> 27 816	<u>38 015</u> 27 816
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 551</u> 29 590	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109	<u>36 751</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>39 385</u> 28 109	<u>38 312</u> 28 109
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 871</u> 29 905	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408	<u>37 055</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>39 689</u> 28 408	<u>38 616</u> 28 408
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 531</u> 30 555	<u>40 316</u> 29 025	<u>39 243</u> 29 025	<u>37 683</u> 29 025	<u>40 316</u> 29 025	<u>40 316</u> 29 025	<u>39 243</u> 29 025
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 872</u> 30 891	<u>40 640</u> 29 344	<u>39 567</u> 29 344	<u>38 007</u> 29 344	<u>40 640</u> 29 344	<u>40 640</u> 29 344	<u>39 567</u> 29 344

					-
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 186</u> 27 816
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 787</u> 28 408
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 098</u> 28 713
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 895</u> 27 529
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 186</u> 27 816
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 484</u> 28 109
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 098</u> 28 713
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 415</u> 29 025
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 186</u> 27 816
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 484</u> 28 109
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 787</u> 28 408
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 415</u> 29 025
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 739</u> 29 344

						-	-	-	-	-	-
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 384</u> 28 886	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098	<u>38 584</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 131</u> 29 177	<u>39 662</u> 28 382	<u>38 589</u> 28 382	<u>37 029</u> 28 382	<u>39 662</u> 28 382	<u>39 662</u> 28 382	<u>38 589</u> 28 382
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 434</u> 29 475	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671	<u>37 323</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 743</u> 29 779	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 380</u> 30 406	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 708</u> 30 729	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 434</u> 29 475	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671	<u>37 323</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 743</u> 29 779	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 058</u> 30 089	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 708</u> 30 729	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 044</u> 31 060	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213	<u>38 889</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 743</u> 29 779	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967

					-
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>37 031</u> 28 098
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>35 761</u> 28 382
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 055</u> 28 671
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 055</u> 28 671
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 621</u> 30 213
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>36 355</u> 28 967

						-	-	-	-	-	-
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 058</u> 30 089	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 380</u> 30 406	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 044</u> 31 060	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213	<u>38 889</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 387</u> 31 397	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541	<u>39 223</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 058</u> 30 089	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 380</u> 30 406	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 708</u> 30 729	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 387</u> 31 397	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541	<u>39 223</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 737</u> 31 742	<u>42 197</u> 30 877	<u>41 124</u> 30 877	<u>39 564</u> 30 877	<u>42 197</u> 30 877	<u>42 197</u> 30 877	<u>41 124</u> 30 877
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 502</u> 29 002	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098	<u>38 584</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 295	<u>39 662</u> 28 382	<u>38 589</u> 28 382	<u>37 029</u> 28 382	<u>39 662</u> 28 382	<u>39 662</u> 28 382	<u>38 589</u> 28 382
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 555</u> 29 594	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671	<u>37 323</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671



					-
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 621</u> 30 213
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 955</u> 30 541
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 955</u> 30 541
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 296</u> 30 877
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>37 031</u> 28 098
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>35 761</u> 28 382
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 055</u> 28 671

						-	-	-	-	-	-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 865</u> 29 899	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 834</u> 30 853	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 555</u> 29 594	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671	<u>37 323</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>39 957</u> 28 671	<u>38 884</u> 28 671
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 865</u> 29 899	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 211	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 834</u> 30 853	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 171</u> 31 185	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213	<u>38 889</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 865</u> 29 899	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967	<u>37 623</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>40 257</u> 28 967	<u>39 184</u> 28 967
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 211	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 171</u> 31 185	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213	<u>38 889</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>41 523</u> 30 213	<u>40 450</u> 30 213
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 516</u> 31 524	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541	<u>39 223</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541

					-
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 055</u> 28 671
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 621</u> 30 213
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>36 355</u> 28 967
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 621</u> 30 213
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 955</u> 30 541

						-	-	-	-	-	-
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 181</u> 30 211	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269	<u>37 930</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>40 563</u> 29 269	<u>39 491</u> 29 269
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577	<u>38 243</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>40 876</u> 29 577	<u>39 804</u> 29 577
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 834</u> 30 853	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891	<u>38 563</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>41 196</u> 29 891	<u>40 123</u> 29 891
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 516</u> 31 524	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541	<u>39 223</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>41 856</u> 30 541	<u>40 783</u> 30 541
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 868</u> 31 870	<u>42 197</u> 30 877	<u>41 124</u> 30 877	<u>39 564</u> 30 877	<u>42 197</u> 30 877	<u>42 197</u> 30 877	<u>41 124</u> 30 877
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>34 156</u> 30 630	<u>44 290</u> 30 344	<u>42 778</u> 30 344	<u>40 866</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344	<u>42 778</u> 30 344
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 922</u> 30 940	<u>41 968</u> 30 651	<u>40 895</u> 30 651	<u>39 334</u> 30 651	<u>41 968</u> 30 651	<u>41 968</u> 30 651	<u>40 895</u> 30 651
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 243</u> 31 255	<u>42 285</u> 30 964	<u>41 213</u> 30 964	<u>39 652</u> 30 964	<u>42 285</u> 30 964	<u>42 285</u> 30 964	<u>41 213</u> 30 964
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 570</u> 31 578	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283	<u>39 976</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 245</u> 32 242	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941	<u>40 645</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 594</u> 32 585	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281	<u>40 991</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 243</u> 31 255	<u>42 285</u> 30 964	<u>41 213</u> 30 964	<u>39 652</u> 30 964	<u>42 285</u> 30 964	<u>42 285</u> 30 964	<u>41 213</u> 30 964

					-
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 662</u> 29 269
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>36 975</u> 29 577
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 295</u> 29 891
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 955</u> 30 541
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 296</u> 30 877
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>39 313</u> 30 344
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>38 066</u> 30 651
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 384</u> 30 964
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 708</u> 31 283
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>39 377</u> 31 941
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 723</u> 32 281
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 384</u> 30 964

						-	-	-	-	-	-
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 570</u> 31 578	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283	<u>39 976</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 904</u> 31 906	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 307</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 594</u> 32 585	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281	<u>40 991</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 950</u> 32 936	<u>43 977</u> 32 628	<u>42 904</u> 32 628	<u>41 343</u> 32 628	<u>43 977</u> 32 628	<u>43 977</u> 32 628	<u>42 904</u> 32 628
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 570</u> 31 578	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283	<u>39 976</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>42 610</u> 31 283	<u>41 537</u> 31 283
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 904</u> 31 906	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 307</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 245</u> 32 242	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941	<u>40 645</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 950</u> 32 936	<u>43 977</u> 32 628	<u>42 904</u> 32 628	<u>41 343</u> 32 628	<u>43 977</u> 32 628	<u>43 977</u> 32 628	<u>42 904</u> 32 628
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>36 314</u> 33 294	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983	<u>41 704</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 904</u> 31 906	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>40 307</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>42 941</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 245</u> 32 242	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941	<u>40 645</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>43 279</u> 31 941	<u>42 206</u> 31 941
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 594</u> 32 585	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281	<u>40 991</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>43 624</u> 32 281	<u>42 551</u> 32 281
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>36 314</u> 33 294	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983	<u>41 704</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983

					-
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 708</u> 31 283
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>39 039</u> 31 609
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 723</u> 32 281
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>40 075</u> 32 628
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 708</u> 31 283
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>39 039</u> 31 609
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>39 377</u> 31 941
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>40 075</u> 32 628
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>40 436</u> 32 983
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>39 039</u> 31 609
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>39 377</u> 31 941
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 723</u> 32 281
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>40 436</u> 32 983

						-	-	-	-	-	-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 685</u> 33 660	<u>44 705</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>42 072</u> 33 345	<u>44 705</u> 33 345	<u>44 705</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>36 314</u> 33 294	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983	<u>41 704</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>44 337</u> 32 983	<u>43 264</u> 32 983
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 685</u> 33 660	<u>44 705</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345	<u>42 072</u> 33 345	<u>44 705</u> 33 345	<u>44 705</u> 33 345	<u>43 633</u> 33 345
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>37 065</u> 34 034	<u>45 082</u> 33 716	<u>44 009</u> 33 716	<u>42 448</u> 33 716	<u>45 082</u> 33 716	<u>45 082</u> 33 716	<u>44 009</u> 33 716
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>37 454</u> 34 416	<u>45 467</u> 34 095	<u>44 394</u> 34 095	<u>42 833</u> 34 095	<u>45 467</u> 34 095	<u>45 467</u> 34 095	<u>44 394</u> 34 095
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>38 258</u> 35 207	<u>46 263</u> 34 878	<u>45 190</u> 34 878	<u>43 630</u> 34 878	<u>46 263</u> 34 878	<u>46 263</u> 34 878	<u>45 190</u> 34 878
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 967</u> 31 428	<u>44 964</u> 31 008	<u>43 453</u> 31 008	<u>41 541</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008	<u>43 453</u> 31 008
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 31 746	<u>42 649</u> 31 321	<u>41 576</u> 31 321	<u>40 016</u> 31 321	<u>42 649</u> 31 321	<u>42 649</u> 31 321	<u>41 576</u> 31 321
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 070</u> 32 070	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>40 340</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 749</u> 32 738	<u>43 644</u> 32 300	<u>42 571</u> 32 300	<u>41 010</u> 32 300	<u>43 644</u> 32 300	<u>43 644</u> 32 300	<u>42 571</u> 32 300
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 099</u> 33 082	<u>43 989</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>41 355</u> 32 640	<u>43 989</u> 32 640	<u>43 989</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 741</u> 31 746	<u>42 649</u> 31 321	<u>41 576</u> 31 321	<u>40 016</u> 31 321	<u>42 649</u> 31 321	<u>42 649</u> 31 321	<u>41 576</u> 31 321



					-
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 804</u> 33 345
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>40 436</u> 32 983
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 804</u> 33 345
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>41 180</u> 33 716
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>41 565</u> 34 095
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>42 362</u> 34 878
212-101-0700	7473-2010 20	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>39 988</u> 31 008
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>38 748</u> 31 321
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>39 072</u> 31 641
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>39 742</u> 32 300
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>40 088</u> 32 640
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>38 748</u> 31 321

						-	-	-	-	-	-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 070</u> 32 070	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>40 340</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 406</u> 32 400	<u>43 305</u> 31 967	<u>42 232</u> 31 967	<u>40 672</u> 31 967	<u>43 305</u> 31 967	<u>43 305</u> 31 967	<u>42 232</u> 31 967
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 099</u> 33 082	<u>43 989</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>41 355</u> 32 640	<u>43 989</u> 32 640	<u>43 989</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 456</u> 33 434	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987	<u>41 708</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 070</u> 32 070	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>40 340</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>42 974</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 406</u> 32 400	<u>43 305</u> 31 967	<u>42 232</u> 31 967	<u>40 672</u> 31 967	<u>43 305</u> 31 967	<u>43 305</u> 31 967	<u>42 232</u> 31 967
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 749</u> 32 738	<u>43 644</u> 32 300	<u>42 571</u> 32 300	<u>41 010</u> 32 300	<u>43 644</u> 32 300	<u>43 644</u> 32 300	<u>42 571</u> 32 300
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 456</u> 33 434	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987	<u>41 708</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 822</u> 33 794	<u>44 702</u> 33 342	<u>43 629</u> 33 342	<u>42 069</u> 33 342	<u>44 702</u> 33 342	<u>44 702</u> 33 342	<u>43 629</u> 33 342
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 456</u> 33 434	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987	<u>41 708</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>44 342</u> 32 987	<u>43 269</u> 32 987
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 822</u> 33 794	<u>44 702</u> 33 342	<u>43 629</u> 33 342	<u>42 069</u> 33 342	<u>44 702</u> 33 342	<u>44 702</u> 33 342	<u>43 629</u> 33 342
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 195</u> 34 161	<u>45 070</u> 33 705	<u>43 997</u> 33 705	<u>42 437</u> 33 705	<u>45 070</u> 33 705	<u>45 070</u> 33 705	<u>43 997</u> 33 705
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 576</u> 34 536	<u>45 447</u> 34 075	<u>44 374</u> 34 075	<u>42 813</u> 34 075	<u>45 447</u> 34 075	<u>45 447</u> 34 075	<u>44 374</u> 34 075

					-
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>39 072</u> 31 641
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>39 404</u> 31 967
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>40 088</u> 32 640
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>40 440</u> 32 987
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>39 072</u> 31 641
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>39 404</u> 31 967
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>39 742</u> 32 300
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>40 440</u> 32 987
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>40 801</u> 33 342
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>40 440</u> 32 987
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>40 801</u> 33 342
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>41 169</u> 33 705
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>41 545</u> 34 075

						-	-	-	-	-	-
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 365</u> 35 313	<u>46 225</u> 34 841	<u>45 152</u> 34 841	<u>43 591</u> 34 841	<u>46 225</u> 34 841	<u>46 225</u> 34 841	<u>45 152</u> 34 841
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 536</u> 32 973	<u>46 919</u> 32 932	<u>45 408</u> 32 932	<u>43 496</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932	<u>45 408</u> 32 932
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 326</u> 33 306	<u>44 624</u> 33 265	<u>43 551</u> 33 265	<u>41 990</u> 33 265	<u>44 624</u> 33 265	<u>44 624</u> 33 265	<u>43 551</u> 33 265
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 671</u> 33 646	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605	<u>42 335</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 384</u> 34 347	<u>45 680</u> 34 305	<u>44 607</u> 34 305	<u>43 047</u> 34 305	<u>45 680</u> 34 305	<u>45 680</u> 34 305	<u>44 607</u> 34 305
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>37 751</u> 34 708	<u>46 047</u> 34 666	<u>44 974</u> 34 666	<u>43 413</u> 34 666	<u>46 047</u> 34 666	<u>46 047</u> 34 666	<u>44 974</u> 34 666
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 326</u> 33 306	<u>44 624</u> 33 265	<u>43 551</u> 33 265	<u>41 990</u> 33 265	<u>44 624</u> 33 265	<u>44 624</u> 33 265	<u>43 551</u> 33 265
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 671</u> 33 646	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605	<u>42 335</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 024</u> 33 993	<u>45 321</u> 33 951	<u>44 248</u> 33 951	<u>42 687</u> 33 951	<u>45 321</u> 33 951	<u>45 321</u> 33 951	<u>44 248</u> 33 951
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>37 751</u> 34 708	<u>46 047</u> 34 666	<u>44 974</u> 34 666	<u>43 413</u> 34 666	<u>46 047</u> 34 666	<u>46 047</u> 34 666	<u>44 974</u> 34 666
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 126</u> 35 078	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035	<u>43 788</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 671</u> 33 646	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605	<u>42 335</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>44 969</u> 33 605	<u>43 896</u> 33 605

					-
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>42 323</u> 34 841
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>41 943</u> 32 932
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>40 722</u> 33 265
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>41 067</u> 33 605
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>41 779</u> 34 305
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>42 145</u> 34 666
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>40 722</u> 33 265
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>41 067</u> 33 605
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>41 419</u> 33 951
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>42 145</u> 34 666
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>42 520</u> 35 035
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>41 067</u> 33 605

						-	-	-	-	-	-
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 024</u> 33 993	<u>45 321</u> 33 951	<u>44 248</u> 33 951	<u>42 687</u> 33 951	<u>45 321</u> 33 951	<u>45 321</u> 33 951	<u>44 248</u> 33 951
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 384</u> 34 347	<u>45 680</u> 34 305	<u>44 607</u> 34 305	<u>43 047</u> 34 305	<u>45 680</u> 34 305	<u>45 680</u> 34 305	<u>44 607</u> 34 305
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 126</u> 35 078	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035	<u>43 788</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 509</u> 35 455	<u>46 804</u> 35 411	<u>45 731</u> 35 411	<u>44 171</u> 35 411	<u>46 804</u> 35 411	<u>46 804</u> 35 411	<u>45 731</u> 35 411
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 126</u> 35 078	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035	<u>43 788</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 509</u> 35 455	<u>46 804</u> 35 411	<u>45 731</u> 35 411	<u>44 171</u> 35 411	<u>46 804</u> 35 411	<u>46 804</u> 35 411	<u>45 731</u> 35 411
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 901</u> 35 840	<u>47 195</u> 35 796	<u>46 122</u> 35 796	<u>44 562</u> 35 796	<u>47 195</u> 35 796	<u>47 195</u> 35 796	<u>46 122</u> 35 796
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 301</u> 36 234	<u>47 595</u> 36 189	<u>46 522</u> 36 189	<u>44 962</u> 36 189	<u>47 595</u> 36 189	<u>47 595</u> 36 189	<u>46 522</u> 36 189
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 128</u> 37 048	<u>48 421</u> 37 003	<u>47 348</u> 37 003	<u>45 788</u> 37 003	<u>48 421</u> 37 003	<u>48 421</u> 37 003	<u>47 348</u> 37 003
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 829</u> 34 245	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311	<u>44 897</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 632</u> 34 591	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 405</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									

					-
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>41 419</u> 33 951
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>41 779</u> 34 305
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>42 520</u> 35 035
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>42 903</u> 35 411
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>42 520</u> 35 035
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>42 903</u> 35 411
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>43 294</u> 35 796
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>43 694</u> 36 189
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>44 520</u> 37 003
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>43 344</u> 34 311
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>42 138</u> 34 658
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			

						-	-	-	-	-	-
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 829</u> 34 245	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311	<u>44 897</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 632</u> 34 591	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 405</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 356</u> 35 304	<u>46 765</u> 35 373	<u>45 692</u> 35 373	<u>44 132</u> 35 373	<u>46 765</u> 35 373	<u>46 765</u> 35 373	<u>45 692</u> 35 373
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 730</u> 35 672	<u>47 139</u> 35 741	<u>46 066</u> 35 741	<u>44 506</u> 35 741	<u>47 139</u> 35 741	<u>47 139</u> 35 741	<u>46 066</u> 35 741
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 632</u> 34 591	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 405</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 990</u> 34 944	<u>46 398</u> 35 012	<u>45 325</u> 35 012	<u>43 765</u> 35 012	<u>46 398</u> 35 012	<u>46 398</u> 35 012	<u>45 325</u> 35 012
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 730</u> 35 672	<u>47 139</u> 35 741	<u>46 066</u> 35 741	<u>44 506</u> 35 741	<u>47 139</u> 35 741	<u>47 139</u> 35 741	<u>46 066</u> 35 741
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 111</u> 36 047	<u>47 522</u> 36 117	<u>46 449</u> 36 117	<u>44 888</u> 36 117	<u>47 522</u> 36 117	<u>47 522</u> 36 117	<u>46 449</u> 36 117
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 111</u> 36 047	<u>47 522</u> 36 117	<u>46 449</u> 36 117	<u>44 888</u> 36 117	<u>47 522</u> 36 117	<u>47 522</u> 36 117	<u>46 449</u> 36 117
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 501</u> 36 431	<u>47 912</u> 36 501	<u>46 839</u> 36 501	<u>45 278</u> 36 501	<u>47 912</u> 36 501	<u>47 912</u> 36 501	<u>46 839</u> 36 501
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 306</u> 37 223	<u>48 718</u> 37 295	<u>47 645</u> 37 295	<u>46 085</u> 37 295	<u>48 718</u> 37 295	<u>48 718</u> 37 295	<u>47 645</u> 37 295
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 721</u> 37 632	<u>49 135</u> 37 705	<u>48 062</u> 37 705	<u>46 501</u> 37 705	<u>49 135</u> 37 705	<u>49 135</u> 37 705	<u>48 062</u> 37 705
212-101-1100	7473-2010	3									



					-
212-101-1001		3	1	2400	<u>43 344</u> 34 311
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>42 138</u> 34 658
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>42 864</u> 35 373
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>43 238</u> 35 741
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>42 138</u> 34 658
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>42 497</u> 35 012
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>43 238</u> 35 741
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>43 620</u> 36 117
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>43 620</u> 36 117
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>44 011</u> 36 501
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>44 817</u> 37 295
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>45 233</u> 37 705
212-101-1100	7473-2010 30	3			

						-	-	-	-	-	-
212-101-1101		3	1	2400	<u>39 255</u> 35 649	<u>49 595</u> 35 566	<u>48 083</u> 35 566	<u>46 172</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566	<u>48 083</u> 35 566
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>39 073</u> 36 009	<u>47 327</u> 35 925	<u>46 254</u> 35 925	<u>44 693</u> 35 925	<u>47 327</u> 35 925	<u>47 327</u> 35 925	<u>46 254</u> 35 925
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 827</u> 36 752	<u>48 079</u> 36 666	<u>47 006</u> 36 666	<u>45 446</u> 36 666	<u>48 079</u> 36 666	<u>48 079</u> 36 666	<u>47 006</u> 36 666
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>40 216</u> 37 135	<u>48 467</u> 37 048	<u>47 394</u> 37 048	<u>45 834</u> 37 048	<u>48 467</u> 37 048	<u>48 467</u> 37 048	<u>47 394</u> 37 048
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>39 073</u> 36 009	<u>47 327</u> 35 925	<u>46 254</u> 35 925	<u>44 693</u> 35 925	<u>47 327</u> 35 925	<u>47 327</u> 35 925	<u>46 254</u> 35 925
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>39 446</u> 36 377	<u>47 699</u> 36 292	<u>46 626</u> 36 292	<u>45 066</u> 36 292	<u>47 699</u> 36 292	<u>47 699</u> 36 292	<u>46 626</u> 36 292
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>40 216</u> 37 135	<u>48 467</u> 37 048	<u>47 394</u> 37 048	<u>45 834</u> 37 048	<u>48 467</u> 37 048	<u>48 467</u> 37 048	<u>47 394</u> 37 048
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>40 613</u> 37 525	<u>48 864</u> 37 438	<u>47 791</u> 37 438	<u>46 230</u> 37 438	<u>48 864</u> 37 438	<u>48 864</u> 37 438	<u>47 791</u> 37 438
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>40 613</u> 37 525	<u>48 864</u> 37 438	<u>47 791</u> 37 438	<u>46 230</u> 37 438	<u>48 864</u> 37 438	<u>48 864</u> 37 438	<u>47 791</u> 37 438
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>41 019</u> 37 925	<u>49 268</u> 37 836	<u>48 195</u> 37 836	<u>46 635</u> 37 836	<u>49 268</u> 37 836	<u>49 268</u> 37 836	<u>48 195</u> 37 836
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>41 856</u> 38 749	<u>50 104</u> 38 659	<u>49 031</u> 38 659	<u>47 470</u> 38 659	<u>50 104</u> 38 659	<u>50 104</u> 38 659	<u>49 031</u> 38 659
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>42 289</u> 39 175	<u>50 536</u> 39 084	<u>49 463</u> 39 084	<u>47 902</u> 39 084	<u>50 536</u> 39 084	<u>50 536</u> 39 084	<u>49 463</u> 39 084
212-101-1200	7473-2010	3									

					-
212-101-1101		3	1	2400	<u>44 618</u> 35 566
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 425</u> 35 925
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 178</u> 36 666
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 566</u> 37 048
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 425</u> 35 925
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 798</u> 36 292
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 566</u> 37 048
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>44 962</u> 37 438
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>44 962</u> 37 438
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 367</u> 37 836
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>46 202</u> 38 659
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>46 634</u> 39 084
212-101-1200	7473-2010 35	3			

						-	-	-	-	-	-
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 091</u> 37 456	<u>51 451</u> 37 393	<u>49 939</u> 37 393	<u>48 028</u> 37 393	<u>51 451</u> 37 393	<u>51 451</u> 37 393	<u>49 939</u> 37 393
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 927</u> 37 834	<u>49 201</u> 37 771	<u>48 129</u> 37 771	<u>46 568</u> 37 771	<u>49 201</u> 37 771	<u>49 201</u> 37 771	<u>48 129</u> 37 771
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 719</u> 38 614	<u>49 993</u> 38 549	<u>48 920</u> 38 549	<u>47 359</u> 38 549	<u>49 993</u> 38 549	<u>49 993</u> 38 549	<u>48 920</u> 38 549
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 128</u> 39 017	<u>50 401</u> 38 951	<u>49 328</u> 38 951	<u>47 767</u> 38 951	<u>50 401</u> 38 951	<u>50 401</u> 38 951	<u>49 328</u> 38 951
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 927</u> 37 834	<u>49 201</u> 37 771	<u>48 129</u> 37 771	<u>46 568</u> 37 771	<u>49 201</u> 37 771	<u>49 201</u> 37 771	<u>48 129</u> 37 771
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 319</u> 38 220	<u>49 593</u> 38 156	<u>48 520</u> 38 156	<u>46 960</u> 38 156	<u>49 593</u> 38 156	<u>49 593</u> 38 156	<u>48 520</u> 38 156
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 128</u> 39 017	<u>50 401</u> 38 951	<u>49 328</u> 38 951	<u>47 767</u> 38 951	<u>50 401</u> 38 951	<u>50 401</u> 38 951	<u>49 328</u> 38 951
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 545</u> 39 427	<u>50 817</u> 39 361	<u>49 744</u> 39 361	<u>48 184</u> 39 361	<u>50 817</u> 39 361	<u>50 817</u> 39 361	<u>49 744</u> 39 361
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 545</u> 39 427	<u>50 817</u> 39 361	<u>49 744</u> 39 361	<u>48 184</u> 39 361	<u>50 817</u> 39 361	<u>50 817</u> 39 361	<u>49 744</u> 39 361
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 971</u> 39 847	<u>51 243</u> 39 780	<u>50 170</u> 39 780	<u>48 609</u> 39 780	<u>51 243</u> 39 780	<u>51 243</u> 39 780	<u>50 170</u> 39 780
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 851</u> 40 713	<u>52 121</u> 40 644	<u>51 048</u> 40 644	<u>49 488</u> 40 644	<u>52 121</u> 40 644	<u>52 121</u> 40 644	<u>51 048</u> 40 644
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>44 306</u> 41 160	<u>52 575</u> 41 091	<u>51 502</u> 41 091	<u>49 942</u> 41 091	<u>52 575</u> 41 091	<u>52 575</u> 41 091	<u>51 502</u> 41 091
212-101-1300	7473-2010	3									

					-
212-101-1201		3	1	2400	<u>46 474</u> 37 393
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>45 300</u> 37 771
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>46 091</u> 38 549
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>46 499</u> 38 951
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>45 300</u> 37 771
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 692</u> 38 156
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>46 499</u> 38 951
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 916</u> 39 361
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 916</u> 39 361
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>47 341</u> 39 780
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 220</u> 40 644
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 674</u> 41 091
212-101-1300	7473-2010 40	3			

						-	-	-	-	-	-
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 803</u> 39 141	<u>53 351</u> 39 263	<u>51 839</u> 39 263	<u>49 927</u> 39 263	<u>53 351</u> 39 263	<u>53 351</u> 39 263	<u>51 839</u> 39 263
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 656</u> 39 536	<u>51 120</u> 39 659	<u>50 047</u> 39 659	<u>48 487</u> 39 659	<u>51 120</u> 39 659	<u>51 120</u> 39 659	<u>50 047</u> 39 659
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 484</u> 40 352	<u>51 951</u> 40 477	<u>50 878</u> 40 477	<u>49 318</u> 40 477	<u>51 951</u> 40 477	<u>51 951</u> 40 477	<u>50 878</u> 40 477
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 911</u> 40 772	<u>52 379</u> 40 899	<u>51 307</u> 40 899	<u>49 746</u> 40 899	<u>52 379</u> 40 899	<u>52 379</u> 40 899	<u>51 307</u> 40 899
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 656</u> 39 536	<u>51 120</u> 39 659	<u>50 047</u> 39 659	<u>48 487</u> 39 659	<u>51 120</u> 39 659	<u>51 120</u> 39 659	<u>50 047</u> 39 659
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>43 066</u> 39 940	<u>51 531</u> 40 064	<u>50 458</u> 40 064	<u>48 898</u> 40 064	<u>51 531</u> 40 064	<u>51 531</u> 40 064	<u>50 458</u> 40 064
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 911</u> 40 772	<u>52 379</u> 40 899	<u>51 307</u> 40 899	<u>49 746</u> 40 899	<u>52 379</u> 40 899	<u>52 379</u> 40 899	<u>51 307</u> 40 899
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>44 347</u> 41 201	<u>52 817</u> 41 329	<u>51 744</u> 41 329	<u>50 183</u> 41 329	<u>52 817</u> 41 329	<u>52 817</u> 41 329	<u>51 744</u> 41 329
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>44 347</u> 41 201	<u>52 817</u> 41 329	<u>51 744</u> 41 329	<u>50 183</u> 41 329	<u>52 817</u> 41 329	<u>52 817</u> 41 329	<u>51 744</u> 41 329
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 793</u> 41 639	<u>53 264</u> 41 769	<u>52 191</u> 41 769	<u>50 630</u> 41 769	<u>53 264</u> 41 769	<u>53 264</u> 41 769	<u>52 191</u> 41 769
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 712</u> 42 545	<u>54 186</u> 42 677	<u>53 113</u> 42 677	<u>51 553</u> 42 677	<u>54 186</u> 42 677	<u>54 186</u> 42 677	<u>53 113</u> 42 677
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>46 187</u> 43 012	<u>54 663</u> 43 146	<u>53 590</u> 43 146	<u>52 029</u> 43 146	<u>54 663</u> 43 146	<u>54 663</u> 43 146	<u>53 590</u> 43 146
212-101-1400	7473-2010	3									

					-
212-101-1301		3	1	2400	<u>48 374</u> 39 263
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 219</u> 39 659
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 050</u> 40 477
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 478</u> 40 899
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 219</u> 39 659
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>47 630</u> 40 064
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 478</u> 40 899
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>48 915</u> 41 329
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 915</u> 41 329
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 362</u> 41 769
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>50 285</u> 42 677
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 761</u> 43 146
212-101-1400	7473-2010 45	3			

						-	-	-	-	-	-
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 194</u> 40 510	<u>54 547</u> 40 440	<u>53 036</u> 40 440	<u>51 124</u> 40 440	<u>54 547</u> 40 440	<u>54 547</u> 40 440	<u>53 036</u> 40 440
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>44 061</u> 40 920	<u>52 329</u> 40 849	<u>51 256</u> 40 849	<u>49 696</u> 40 849	<u>52 329</u> 40 849	<u>52 329</u> 40 849	<u>51 256</u> 40 849
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 919</u> 41 763	<u>53 185</u> 41 691	<u>52 112</u> 41 691	<u>50 551</u> 41 691	<u>53 185</u> 41 691	<u>53 185</u> 41 691	<u>52 112</u> 41 691
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>45 361</u> 42 198	<u>53 626</u> 42 125	<u>52 553</u> 42 125	<u>50 993</u> 42 125	<u>53 626</u> 42 125	<u>53 626</u> 42 125	<u>52 553</u> 42 125
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>44 061</u> 40 920	<u>52 329</u> 40 849	<u>51 256</u> 40 849	<u>49 696</u> 40 849	<u>52 329</u> 40 849	<u>52 329</u> 40 849	<u>51 256</u> 40 849
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>44 486</u> 41 337	<u>52 753</u> 41 266	<u>51 680</u> 41 266	<u>50 119</u> 41 266	<u>52 753</u> 41 266	<u>52 753</u> 41 266	<u>51 680</u> 41 266
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>45 361</u> 42 198	<u>53 626</u> 42 125	<u>52 553</u> 42 125	<u>50 993</u> 42 125	<u>53 626</u> 42 125	<u>53 626</u> 42 125	<u>52 553</u> 42 125
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>45 812</u> 42 642	<u>54 077</u> 42 569	<u>53 004</u> 42 569	<u>51 443</u> 42 569	<u>54 077</u> 42 569	<u>54 077</u> 42 569	<u>53 004</u> 42 569
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>45 812</u> 42 642	<u>54 077</u> 42 569	<u>53 004</u> 42 569	<u>51 443</u> 42 569	<u>54 077</u> 42 569	<u>54 077</u> 42 569	<u>53 004</u> 42 569
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>46 273</u> 43 096	<u>54 537</u> 43 022	<u>53 464</u> 43 022	<u>51 903</u> 43 022	<u>54 537</u> 43 022	<u>54 537</u> 43 022	<u>53 464</u> 43 022
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 225</u> 44 033	<u>55 487</u> 43 957	<u>54 414</u> 43 957	<u>52 853</u> 43 957	<u>55 487</u> 43 957	<u>55 487</u> 43 957	<u>54 414</u> 43 957
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>47 716</u> 44 517	<u>55 978</u> 44 440	<u>54 905</u> 44 440	<u>53 344</u> 44 440	<u>55 978</u> 44 440	<u>55 978</u> 44 440	<u>54 905</u> 44 440
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									



					-
212-101-1401		3	1	2400	<u>49 571</u> 40 440
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 428</u> 40 849
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>49 283</u> 41 691
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 725</u> 42 125
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 428</u> 40 849
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 851</u> 41 266
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 725</u> 42 125
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>50 175</u> 42 569
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>50 175</u> 42 569
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 635</u> 43 022
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>51 585</u> 43 957
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>52 076</u> 44 440
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			

						-	-	-	-	-	-
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 843</u> 25 401	<u>36 524</u> 22 700	<u>35 012</u> 22 700	<u>33 100</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700	<u>35 012</u> 22 700
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 309</u> 26 844	<u>38 599</u> 24 743	<u>37 087</u> 24 743	<u>35 176</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743	<u>37 087</u> 24 743
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>31 882</u> 28 392	<u>40 862</u> 26 970	<u>39 350</u> 26 970	<u>37 438</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970	<u>39 350</u> 26 970
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>31 624</u> 28 678	<u>38 505</u> 27 243	<u>37 432</u> 27 243	<u>35 872</u> 27 243	<u>38 505</u> 27 243	<u>38 505</u> 27 243	<u>37 432</u> 27 243
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>31 922</u> 28 971	<u>38 788</u> 27 521	<u>37 715</u> 27 521	<u>36 154</u> 27 521	<u>38 788</u> 27 521	<u>38 788</u> 27 521	<u>37 715</u> 27 521
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 225</u> 29 270	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804	<u>36 442</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 886	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390	<u>37 037</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 204	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>37 344</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>31 922</u> 28 971	<u>38 788</u> 27 521	<u>37 715</u> 27 521	<u>36 154</u> 27 521	<u>38 788</u> 27 521	<u>38 788</u> 27 521	<u>37 715</u> 27 521
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 225</u> 29 270	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804	<u>36 442</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 535</u> 29 575	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094	<u>36 737</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094

					-
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 547</u> 22 700
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 623</u> 24 743
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>35 885</u> 26 970
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 604</u> 27 243
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 886</u> 27 521
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 174</u> 27 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 769</u> 28 390
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 076</u> 28 692
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 886</u> 27 521
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 174</u> 27 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 469</u> 28 094

						-	-	-	-	-	-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 204	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>37 344</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 291</u> 29 000	<u>39 218</u> 29 000	<u>37 657</u> 29 000	<u>40 291</u> 29 000	<u>40 291</u> 29 000	<u>39 218</u> 29 000
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 225</u> 29 270	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804	<u>36 442</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>39 076</u> 27 804	<u>38 003</u> 27 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 535</u> 29 575	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094	<u>36 737</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 886	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390	<u>37 037</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 504</u> 30 529	<u>40 291</u> 29 000	<u>39 218</u> 29 000	<u>37 657</u> 29 000	<u>40 291</u> 29 000	<u>40 291</u> 29 000	<u>39 218</u> 29 000
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 841</u> 30 861	<u>40 611</u> 29 316	<u>39 538</u> 29 316	<u>37 978</u> 29 316	<u>40 611</u> 29 316	<u>40 611</u> 29 316	<u>39 538</u> 29 316
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 535</u> 29 575	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094	<u>36 737</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>39 370</u> 28 094	<u>38 297</u> 28 094
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 851</u> 29 886	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390	<u>37 037</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>39 671</u> 28 390	<u>38 598</u> 28 390
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 174</u> 30 204	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692	<u>37 344</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>39 977</u> 28 692	<u>38 905</u> 28 692
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 841</u> 30 861	<u>40 611</u> 29 316	<u>39 538</u> 29 316	<u>37 978</u> 29 316	<u>40 611</u> 29 316	<u>40 611</u> 29 316	<u>39 538</u> 29 316
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 186</u> 31 200	<u>40 938</u> 29 638	<u>39 866</u> 29 638	<u>38 305</u> 29 638	<u>40 938</u> 29 638	<u>40 938</u> 29 638	<u>39 866</u> 29 638
212-101-1800	10, 7473-2010	3									

					-
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 076</u> 28 692
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 389</u> 29 000
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 174</u> 27 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 469</u> 28 094
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 769</u> 28 390
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 389</u> 29 000
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 710</u> 29 316
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 469</u> 28 094
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 769</u> 28 390
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 076</u> 28 692
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 710</u> 29 316
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>37 037</u> 29 638
212-101-1800	10, 7473-2010	3			

						-	-	-	-	-	-
212-101-1801		3	1	2400	<u>32 677</u> 29 174	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379	<u>38 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 428</u> 29 469	<u>39 951</u> 28 666	<u>38 878</u> 28 666	<u>37 317</u> 28 666	<u>39 951</u> 28 666	<u>39 951</u> 28 666	<u>38 878</u> 28 666
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>32 733</u> 29 770	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958	<u>37 614</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 045</u> 30 077	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 688</u> 30 710	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 020</u> 31 037	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>32 733</u> 29 770	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958	<u>37 614</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 045</u> 30 077	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 363</u> 30 390	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 020</u> 31 037	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 370	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515	<u>39 196</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 045</u> 30 077	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 363</u> 30 390	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561

					-
212-101-1801		3	1	2400	<u>37 316</u> 28 379
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 049</u> 28 666
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>36 346</u> 28 958
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>36 346</u> 28 958
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 928</u> 30 515
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 959</u> 29 561

						-	-	-	-	-	-
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 688</u> 30 710	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 370	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515	<u>39 196</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 706</u> 31 711	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847	<u>39 533</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 363</u> 30 390	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 688</u> 30 710	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 31 037	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 706</u> 31 711	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847	<u>39 533</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 060</u> 32 060	<u>42 511</u> 31 186	<u>41 438</u> 31 186	<u>39 878</u> 31 186	<u>42 511</u> 31 186	<u>42 511</u> 31 186	<u>41 438</u> 31 186
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>32 797</u> 29 292	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379	<u>38 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 549</u> 29 588	<u>39 951</u> 28 666	<u>38 878</u> 28 666	<u>37 317</u> 28 666	<u>39 951</u> 28 666	<u>39 951</u> 28 666	<u>38 878</u> 28 666
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 855</u> 29 890	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958	<u>37 614</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 198	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257



					-
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 928</u> 30 515
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 265</u> 30 847
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 265</u> 30 847
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 610</u> 31 186
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>37 316</u> 28 379
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>36 049</u> 28 666
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>36 346</u> 28 958
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 650</u> 29 257

						-	-	-	-	-	-
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 814</u> 30 834	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 148</u> 31 162	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 855</u> 29 890	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958	<u>37 614</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>40 248</u> 28 958	<u>39 175</u> 28 958
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 198	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 488</u> 30 513	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 148</u> 31 162	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 488</u> 31 497	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515	<u>39 196</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 168</u> 30 198	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257	<u>37 918</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>40 551</u> 29 257	<u>39 478</u> 29 257
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 488</u> 30 513	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 814</u> 30 834	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 488</u> 31 497	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515	<u>39 196</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>41 830</u> 30 515	<u>40 757</u> 30 515
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 836</u> 31 839	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847	<u>39 533</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 488</u> 30 513	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561	<u>38 227</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>40 861</u> 29 561	<u>39 788</u> 29 561

					-
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>36 346</u> 28 958
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 928</u> 30 515
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 650</u> 29 257
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 959</u> 29 561
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 928</u> 30 515
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 265</u> 30 847
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 959</u> 29 561

						-	-	-	-	-	-
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 814</u> 30 834	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873	<u>38 544</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>41 177</u> 29 873	<u>40 104</u> 29 873
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 148</u> 31 162	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190	<u>38 866</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>41 500</u> 30 190	<u>40 427</u> 30 190
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 836</u> 31 839	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847	<u>39 533</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>42 167</u> 30 847	<u>41 094</u> 30 847
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 191</u> 32 189	<u>42 511</u> 31 186	<u>41 438</u> 31 186	<u>39 878</u> 31 186	<u>42 511</u> 31 186	<u>42 511</u> 31 186	<u>41 438</u> 31 186
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 467</u> 30 936	<u>44 598</u> 30 648	<u>43 086</u> 30 648	<u>41 175</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648	<u>43 086</u> 30 648
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 236</u> 31 249	<u>42 279</u> 30 957	<u>41 206</u> 30 957	<u>39 646</u> 30 957	<u>42 279</u> 30 957	<u>42 279</u> 30 957	<u>41 206</u> 30 957
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 560</u> 31 568	<u>42 600</u> 31 273	<u>41 527</u> 31 273	<u>39 967</u> 31 273	<u>42 600</u> 31 273	<u>42 600</u> 31 273	<u>41 527</u> 31 273
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 891</u> 31 893	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>40 294</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 573</u> 32 565	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261	<u>40 970</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 925</u> 32 911	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604	<u>41 319</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 560</u> 31 568	<u>42 600</u> 31 273	<u>41 527</u> 31 273	<u>39 967</u> 31 273	<u>42 600</u> 31 273	<u>42 600</u> 31 273	<u>41 527</u> 31 273
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 891</u> 31 893	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>40 294</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596

					-
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 873
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 598</u> 30 190
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 265</u> 30 847
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 610</u> 31 186
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>39 621</u> 30 648
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 378</u> 30 957
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 699</u> 31 273
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>39 026</u> 31 596
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 702</u> 32 261
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>40 051</u> 32 604
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 699</u> 31 273
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>39 026</u> 31 596

						-	-	-	-	-	-
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 228</u> 32 226	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925	<u>40 629</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 925</u> 32 911	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604	<u>41 319</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 284</u> 33 265	<u>44 308</u> 32 955	<u>43 235</u> 32 955	<u>41 675</u> 32 955	<u>44 308</u> 32 955	<u>44 308</u> 32 955	<u>43 235</u> 32 955
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 891</u> 31 893	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596	<u>40 294</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>42 928</u> 31 596	<u>41 855</u> 31 596
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 228</u> 32 226	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925	<u>40 629</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 573</u> 32 565	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261	<u>40 970</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 284</u> 33 265	<u>44 308</u> 32 955	<u>43 235</u> 32 955	<u>41 675</u> 32 955	<u>44 308</u> 32 955	<u>44 308</u> 32 955	<u>43 235</u> 32 955
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 652</u> 33 627	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313	<u>42 039</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 228</u> 32 226	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925	<u>40 629</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>43 262</u> 31 925	<u>42 189</u> 31 925
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 573</u> 32 565	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261	<u>40 970</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>43 603</u> 32 261	<u>42 531</u> 32 261
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 925</u> 32 911	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604	<u>41 319</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>43 952</u> 32 604	<u>42 879</u> 32 604
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 652</u> 33 627	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313	<u>42 039</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 027</u> 33 996	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>42 411</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679

					-
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>39 361</u> 31 925
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>40 051</u> 32 604
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>40 407</u> 32 955
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>39 026</u> 31 596
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>39 361</u> 31 925
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>39 702</u> 32 261
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>40 407</u> 32 955
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>40 771</u> 33 313
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>39 361</u> 31 925
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 702</u> 32 261
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>40 051</u> 32 604
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>40 771</u> 33 313
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>41 143</u> 33 679

						-	-	-	-	-	-
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 652</u> 33 627	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313	<u>42 039</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>44 672</u> 33 313	<u>43 599</u> 33 313
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 027</u> 33 996	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679	<u>42 411</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>45 044</u> 33 679	<u>43 971</u> 33 679
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 411</u> 34 374	<u>45 424</u> 34 053	<u>44 351</u> 34 053	<u>42 791</u> 34 053	<u>45 424</u> 34 053	<u>45 424</u> 34 053	<u>44 351</u> 34 053
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 803</u> 34 760	<u>45 813</u> 34 436	<u>44 740</u> 34 436	<u>43 180</u> 34 436	<u>45 813</u> 34 436	<u>45 813</u> 34 436	<u>44 740</u> 34 436
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>38 615</u> 35 559	<u>46 617</u> 35 227	<u>45 545</u> 35 227	<u>43 984</u> 35 227	<u>46 617</u> 35 227	<u>46 617</u> 35 227	<u>45 545</u> 35 227
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 286</u> 31 743	<u>45 279</u> 31 318	<u>43 768</u> 31 318	<u>41 856</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318	<u>43 768</u> 31 318
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 063</u> 32 063	<u>42 967</u> 31 635	<u>41 894</u> 31 635	<u>40 334</u> 31 635	<u>42 967</u> 31 635	<u>42 967</u> 31 635	<u>41 894</u> 31 635
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 396</u> 32 390	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957	<u>40 662</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 081</u> 33 065	<u>43 972</u> 32 623	<u>42 899</u> 32 623	<u>41 338</u> 32 623	<u>43 972</u> 32 623	<u>43 972</u> 32 623	<u>42 899</u> 32 623
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 435</u> 33 413	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>41 687</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 063</u> 32 063	<u>42 967</u> 31 635	<u>41 894</u> 31 635	<u>40 334</u> 31 635	<u>42 967</u> 31 635	<u>42 967</u> 31 635	<u>41 894</u> 31 635
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 396</u> 32 390	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957	<u>40 662</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957



					-
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 771</u> 33 313
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>41 143</u> 33 679
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>41 523</u> 34 053
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>41 912</u> 34 436
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>42 716</u> 35 227
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>40 303</u> 31 318
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>39 066</u> 31 635
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>39 394</u> 31 957
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>40 070</u> 32 623
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>40 419</u> 32 967
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>39 066</u> 31 635
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>39 394</u> 31 957

						-	-	-	-	-	-
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 735</u> 32 724	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287	<u>40 997</u> 32 287	<u>43 630</u> 32 287	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 435</u> 33 413	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>41 687</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>44 321</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 796</u> 33 769	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317	<u>42 043</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 396</u> 32 390	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957	<u>40 662</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>43 295</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 735</u> 32 724	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287	<u>40 997</u> 32 287	<u>43 630</u> 32 287	<u>43 630</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 081</u> 33 065	<u>43 972</u> 32 623	<u>42 899</u> 32 623	<u>41 338</u> 32 623	<u>43 972</u> 32 623	<u>43 972</u> 32 623	<u>42 899</u> 32 623
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 796</u> 33 769	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317	<u>42 043</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 165</u> 34 132	<u>45 041</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>42 407</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 796</u> 33 769	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317	<u>42 043</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>44 677</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 165</u> 34 132	<u>45 041</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676	<u>42 407</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676	<u>45 041</u> 33 676	<u>43 968</u> 33 676
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 542</u> 34 503	<u>45 413</u> 34 042	<u>44 340</u> 34 042	<u>42 779</u> 34 042	<u>45 413</u> 34 042	<u>45 413</u> 34 042	<u>44 340</u> 34 042
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>37 927</u> 34 882	<u>45 793</u> 34 416	<u>44 720</u> 34 416	<u>43 159</u> 34 416	<u>45 793</u> 34 416	<u>45 793</u> 34 416	<u>44 720</u> 34 416
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 724</u> 35 666	<u>46 579</u> 35 189	<u>45 506</u> 35 189	<u>43 945</u> 35 189	<u>46 579</u> 35 189	<u>46 579</u> 35 189	<u>45 506</u> 35 189

					-
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>39 729</u> 32 287
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>40 419</u> 32 967
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>40 775</u> 33 317
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>39 394</u> 31 957
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>39 729</u> 32 287
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>40 070</u> 32 623
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>40 775</u> 33 317
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>41 139</u> 33 676
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>40 775</u> 33 317
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>41 139</u> 33 676
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>41 511</u> 34 042
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>41 891</u> 34 416
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>42 677</u> 35 189

						-	-	-	-	-	-
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>36 871</u> 33 303	<u>47 254</u> 33 262	<u>45 742</u> 33 262	<u>43 830</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262	<u>45 742</u> 33 262
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>36 664</u> 33 639	<u>44 962</u> 33 598	<u>43 889</u> 33 598	<u>42 328</u> 33 598	<u>44 962</u> 33 598	<u>44 962</u> 33 598	<u>43 889</u> 33 598
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 013</u> 33 982	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941	<u>42 677</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>37 732</u> 34 690	<u>46 029</u> 34 648	<u>44 956</u> 34 648	<u>43 395</u> 34 648	<u>46 029</u> 34 648	<u>46 029</u> 34 648	<u>44 956</u> 34 648
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 103</u> 35 055	<u>46 399</u> 35 012	<u>45 326</u> 35 012	<u>43 766</u> 35 012	<u>46 399</u> 35 012	<u>46 399</u> 35 012	<u>45 326</u> 35 012
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>36 664</u> 33 639	<u>44 962</u> 33 598	<u>43 889</u> 33 598	<u>42 328</u> 33 598	<u>44 962</u> 33 598	<u>44 962</u> 33 598	<u>43 889</u> 33 598
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 013</u> 33 982	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941	<u>42 677</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 369</u> 34 333	<u>45 666</u> 34 290	<u>44 593</u> 34 290	<u>43 032</u> 34 290	<u>45 666</u> 34 290	<u>45 666</u> 34 290	<u>44 593</u> 34 290
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 103</u> 35 055	<u>46 399</u> 35 012	<u>45 326</u> 35 012	<u>43 766</u> 35 012	<u>46 399</u> 35 012	<u>46 399</u> 35 012	<u>45 326</u> 35 012
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 482</u> 35 428	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385	<u>44 144</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 013</u> 33 982	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941	<u>42 677</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>45 310</u> 33 941	<u>44 237</u> 33 941
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 369</u> 34 333	<u>45 666</u> 34 290	<u>44 593</u> 34 290	<u>43 032</u> 34 290	<u>45 666</u> 34 290	<u>45 666</u> 34 290	<u>44 593</u> 34 290

					-
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>42 277</u> 33 262
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>41 060</u> 33 598
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>41 409</u> 33 941
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>42 127</u> 34 648
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>42 498</u> 35 012
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>41 060</u> 33 598
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>41 409</u> 33 941
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>41 764</u> 34 290
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>42 498</u> 35 012
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>42 876</u> 35 385
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>41 409</u> 33 941
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>41 764</u> 34 290

						-	-	-	-	-	-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>37 732</u> 34 690	<u>46 029</u> 34 648	<u>44 956</u> 34 648	<u>43 395</u> 34 648	<u>46 029</u> 34 648	<u>46 029</u> 34 648	<u>44 956</u> 34 648
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 482</u> 35 428	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385	<u>44 144</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 869</u> 35 809	<u>47 164</u> 35 765	<u>46 091</u> 35 765	<u>44 531</u> 35 765	<u>47 164</u> 35 765	<u>47 164</u> 35 765	<u>46 091</u> 35 765
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 482</u> 35 428	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385	<u>44 144</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>46 777</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 869</u> 35 809	<u>47 164</u> 35 765	<u>46 091</u> 35 765	<u>44 531</u> 35 765	<u>47 164</u> 35 765	<u>47 164</u> 35 765	<u>46 091</u> 35 765
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 265</u> 36 199	<u>47 559</u> 36 154	<u>46 486</u> 36 154	<u>44 926</u> 36 154	<u>47 559</u> 36 154	<u>47 559</u> 36 154	<u>46 486</u> 36 154
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 669</u> 36 596	<u>47 963</u> 36 551	<u>46 890</u> 36 551	<u>45 329</u> 36 551	<u>47 963</u> 36 551	<u>47 963</u> 36 551	<u>46 890</u> 36 551
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 505</u> 37 419	<u>48 797</u> 37 373	<u>47 724</u> 37 373	<u>46 164</u> 37 373	<u>48 797</u> 37 373	<u>48 797</u> 37 373	<u>47 724</u> 37 373
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 177</u> 34 587	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654	<u>45 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 983</u> 34 937	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005	<u>43 758</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 715</u> 35 657	<u>47 124</u> 35 726	<u>46 051</u> 35 726	<u>44 491</u> 35 726	<u>47 124</u> 35 726	<u>47 124</u> 35 726	<u>46 051</u> 35 726
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 092</u> 36 029	<u>47 502</u> 36 098	<u>46 430</u> 36 098	<u>44 869</u> 36 098	<u>47 502</u> 36 098	<u>47 502</u> 36 098	<u>46 430</u> 36 098

					-
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>42 127</u> 34 648
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>42 876</u> 35 385
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>43 263</u> 35 765
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>42 876</u> 35 385
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>43 263</u> 35 765
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>43 658</u> 36 154
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>44 061</u> 36 551
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>44 896</u> 37 373
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>43 692</u> 34 654
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 490</u> 35 005
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 223</u> 35 726
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 601</u> 36 098

						-	-	-	-	-	-
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 983</u> 34 937	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005	<u>43 758</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 345</u> 35 293	<u>46 754</u> 35 362	<u>45 681</u> 35 362	<u>44 121</u> 35 362	<u>46 754</u> 35 362	<u>46 754</u> 35 362	<u>45 681</u> 35 362
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 092</u> 36 029	<u>47 502</u> 36 098	<u>46 430</u> 36 098	<u>44 869</u> 36 098	<u>47 502</u> 36 098	<u>47 502</u> 36 098	<u>46 430</u> 36 098
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 478</u> 36 408	<u>47 889</u> 36 478	<u>46 816</u> 36 478	<u>45 255</u> 36 478	<u>47 889</u> 36 478	<u>47 889</u> 36 478	<u>46 816</u> 36 478
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 478</u> 36 408	<u>47 889</u> 36 478	<u>46 816</u> 36 478	<u>45 255</u> 36 478	<u>47 889</u> 36 478	<u>47 889</u> 36 478	<u>46 816</u> 36 478
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 871</u> 36 795	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866	<u>45 649</u> 36 866	<u>48 283</u> 36 866	<u>48 283</u> 36 866	<u>47 210</u> 36 866
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 684</u> 37 595	<u>49 097</u> 37 668	<u>48 024</u> 37 668	<u>46 464</u> 37 668	<u>49 097</u> 37 668	<u>49 097</u> 37 668	<u>48 024</u> 37 668
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 103</u> 38 008	<u>49 518</u> 38 082	<u>48 445</u> 38 082	<u>46 884</u> 38 082	<u>49 518</u> 38 082	<u>49 518</u> 38 082	<u>48 445</u> 38 082
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 177</u> 34 587	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654	<u>45 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 618</u> 36 006	<u>49 957</u> 35 922	<u>48 445</u> 35 922	<u>46 533</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922	<u>48 445</u> 35 922
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>39 438</u> 36 369	<u>47 692</u> 36 285	<u>46 619</u> 36 285	<u>45 058</u> 36 285	<u>47 692</u> 36 285	<u>47 692</u> 36 285	<u>46 619</u> 36 285



					-
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 490</u> 35 005
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 853</u> 35 362
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 601</u> 36 098
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 987</u> 36 478
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 987</u> 36 478
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 381</u> 36 866
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>45 196</u> 37 668
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 616</u> 38 082
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>43 692</u> 34 654
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>44 980</u> 35 922
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 790</u> 36 285

						-	-	-	-	-	-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 200</u> 37 119	<u>48 452</u> 37 033	<u>47 379</u> 37 033	<u>45 818</u> 37 033	<u>48 452</u> 37 033	<u>48 452</u> 37 033	<u>47 379</u> 37 033
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>40 593</u> 37 506	<u>48 844</u> 37 419	<u>47 771</u> 37 419	<u>46 210</u> 37 419	<u>48 844</u> 37 419	<u>48 844</u> 37 419	<u>47 771</u> 37 419
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>39 438</u> 36 369	<u>47 692</u> 36 285	<u>46 619</u> 36 285	<u>45 058</u> 36 285	<u>47 692</u> 36 285	<u>47 692</u> 36 285	<u>46 619</u> 36 285
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 815</u> 36 740	<u>48 068</u> 36 655	<u>46 995</u> 36 655	<u>45 434</u> 36 655	<u>48 068</u> 36 655	<u>48 068</u> 36 655	<u>46 995</u> 36 655
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>40 593</u> 37 506	<u>48 844</u> 37 419	<u>47 771</u> 37 419	<u>46 210</u> 37 419	<u>48 844</u> 37 419	<u>48 844</u> 37 419	<u>47 771</u> 37 419
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 994</u> 37 901	<u>49 244</u> 37 812	<u>48 171</u> 37 812	<u>46 610</u> 37 812	<u>49 244</u> 37 812	<u>49 244</u> 37 812	<u>48 171</u> 37 812
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 994</u> 37 901	<u>49 244</u> 37 812	<u>48 171</u> 37 812	<u>46 610</u> 37 812	<u>49 244</u> 37 812	<u>49 244</u> 37 812	<u>48 171</u> 37 812
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 404</u> 38 304	<u>49 653</u> 38 215	<u>48 580</u> 38 215	<u>47 019</u> 38 215	<u>49 653</u> 38 215	<u>49 653</u> 38 215	<u>48 580</u> 38 215
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 250</u> 39 137	<u>50 497</u> 39 045	<u>49 424</u> 39 045	<u>47 863</u> 39 045	<u>50 497</u> 39 045	<u>50 497</u> 39 045	<u>49 424</u> 39 045
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 687</u> 39 567	<u>50 933</u> 39 475	<u>49 860</u> 39 475	<u>48 299</u> 39 475	<u>50 933</u> 39 475	<u>50 933</u> 39 475	<u>49 860</u> 39 475
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>41 472</u> 37 830	<u>51 831</u> 37 767	<u>50 319</u> 37 767	<u>48 408</u> 37 767	<u>51 831</u> 37 767	<u>51 831</u> 37 767	<u>50 319</u> 37 767
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>41 311</u> 38 213	<u>49 585</u> 38 148	<u>48 512</u> 38 148	<u>46 952</u> 38 148	<u>49 585</u> 38 148	<u>49 585</u> 38 148	<u>48 512</u> 38 148

					-
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 550</u> 37 033
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 942</u> 37 419
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 790</u> 36 285
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>44 166</u> 36 655
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 942</u> 37 419
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 342</u> 37 812
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 342</u> 37 812
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>45 751</u> 38 215
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 595</u> 39 045
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>47 031</u> 39 475
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>46 854</u> 37 767
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 684</u> 38 148

						-	-	-	-	-	-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>42 112</u> 39 000	<u>50 384</u> 38 935	<u>49 311</u> 38 935	<u>47 751</u> 38 935	<u>50 384</u> 38 935	<u>50 384</u> 38 935	<u>49 311</u> 38 935
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>42 524</u> 39 407	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 724</u> 39 340	<u>48 163</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 724</u> 39 340
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>41 311</u> 38 213	<u>49 585</u> 38 148	<u>48 512</u> 38 148	<u>46 952</u> 38 148	<u>49 585</u> 38 148	<u>49 585</u> 38 148	<u>48 512</u> 38 148
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>41 707</u> 38 602	<u>49 981</u> 38 538	<u>48 908</u> 38 538	<u>47 347</u> 38 538	<u>49 981</u> 38 538	<u>49 981</u> 38 538	<u>48 908</u> 38 538
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>42 524</u> 39 407	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 724</u> 39 340	<u>48 163</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340	<u>50 796</u> 39 340	<u>49 724</u> 39 340
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>42 946</u> 39 821	<u>51 217</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755	<u>48 584</u> 39 755	<u>51 217</u> 39 755	<u>51 217</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>42 946</u> 39 821	<u>51 217</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755	<u>48 584</u> 39 755	<u>51 217</u> 39 755	<u>51 217</u> 39 755	<u>50 144</u> 39 755
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>43 376</u> 40 245	<u>51 647</u> 40 178	<u>50 574</u> 40 178	<u>49 013</u> 40 178	<u>51 647</u> 40 178	<u>51 647</u> 40 178	<u>50 574</u> 40 178
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 265</u> 41 120	<u>52 534</u> 41 051	<u>51 461</u> 41 051	<u>49 901</u> 41 051	<u>52 534</u> 41 051	<u>52 534</u> 41 051	<u>51 461</u> 41 051
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>44 724</u> 41 572	<u>52 993</u> 41 502	<u>51 920</u> 41 502	<u>50 359</u> 41 502	<u>52 993</u> 41 502	<u>52 993</u> 41 502	<u>51 920</u> 41 502
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 201</u> 39 532	<u>53 750</u> 39 655	<u>52 238</u> 39 655	<u>50 326</u> 39 655	<u>53 750</u> 39 655	<u>53 750</u> 39 655	<u>52 238</u> 39 655
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 058</u> 39 932	<u>51 523</u> 40 056	<u>50 450</u> 40 056	<u>48 890</u> 40 056	<u>51 523</u> 40 056	<u>51 523</u> 40 056	<u>50 450</u> 40 056

					-
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>46 483</u> 38 935
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 895</u> 39 340
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 684</u> 38 148
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>46 079</u> 38 538
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 895</u> 39 340
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>47 316</u> 39 755
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>47 316</u> 39 755
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 745</u> 40 178
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>48 633</u> 41 051
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>49 091</u> 41 502
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>48 773</u> 39 655
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>47 622</u> 40 056

						-	-	-	-	-	-
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 894</u> 40 755	<u>52 362</u> 40 882	<u>51 289</u> 40 882	<u>49 729</u> 40 882	<u>52 362</u> 40 882	<u>52 362</u> 40 882	<u>51 289</u> 40 882
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 326</u> 41 180	<u>52 795</u> 41 308	<u>51 722</u> 41 308	<u>50 161</u> 41 308	<u>52 795</u> 41 308	<u>52 795</u> 41 308	<u>51 722</u> 41 308
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 058</u> 39 932	<u>51 523</u> 40 056	<u>50 450</u> 40 056	<u>48 890</u> 40 056	<u>51 523</u> 40 056	<u>51 523</u> 40 056	<u>50 450</u> 40 056
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 472</u> 40 339	<u>51 938</u> 40 464	<u>50 866</u> 40 464	<u>49 305</u> 40 464	<u>51 938</u> 40 464	<u>51 938</u> 40 464	<u>50 866</u> 40 464
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 326</u> 41 180	<u>52 795</u> 41 308	<u>51 722</u> 41 308	<u>50 161</u> 41 308	<u>52 795</u> 41 308	<u>52 795</u> 41 308	<u>51 722</u> 41 308
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 766</u> 41 613	<u>53 237</u> 41 742	<u>52 164</u> 41 742	<u>50 603</u> 41 742	<u>53 237</u> 41 742	<u>53 237</u> 41 742	<u>52 164</u> 41 742
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 766</u> 41 613	<u>53 237</u> 41 742	<u>52 164</u> 41 742	<u>50 603</u> 41 742	<u>53 237</u> 41 742	<u>53 237</u> 41 742	<u>52 164</u> 41 742
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 216</u> 42 056	<u>53 688</u> 42 186	<u>52 615</u> 42 186	<u>51 054</u> 42 186	<u>53 688</u> 42 186	<u>53 688</u> 42 186	<u>52 615</u> 42 186
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 145</u> 42 970	<u>54 620</u> 43 103	<u>53 547</u> 43 103	<u>51 986</u> 43 103	<u>54 620</u> 43 103	<u>54 620</u> 43 103	<u>53 547</u> 43 103
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 625</u> 43 442	<u>55 101</u> 43 577	<u>54 028</u> 43 577	<u>52 467</u> 43 577	<u>55 101</u> 43 577	<u>55 101</u> 43 577	<u>54 028</u> 43 577
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 606</u> 40 915	<u>54 958</u> 40 845	<u>53 447</u> 40 845	<u>51 535</u> 40 845	<u>54 958</u> 40 845	<u>54 958</u> 40 845	<u>53 447</u> 40 845
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 477</u> 41 329	<u>52 744</u> 41 257	<u>51 671</u> 41 257	<u>50 111</u> 41 257	<u>52 744</u> 41 257	<u>52 744</u> 41 257	<u>51 671</u> 41 257

					-
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>48 461</u> 40 882
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>48 893</u> 41 308
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>47 622</u> 40 056
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>48 037</u> 40 464
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>48 893</u> 41 308
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>49 335</u> 41 742
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>49 335</u> 41 742
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>49 786</u> 42 186
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>50 718</u> 43 103
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 199</u> 43 577
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 982</u> 40 845
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 843</u> 41 257

						-	-	-	-	-	-
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 343</u> 42 181	<u>53 608</u> 42 108	<u>52 535</u> 42 108	<u>50 975</u> 42 108	<u>53 608</u> 42 108	<u>53 608</u> 42 108	<u>52 535</u> 42 108
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 789</u> 42 620	<u>54 054</u> 42 547	<u>52 981</u> 42 547	<u>51 420</u> 42 547	<u>54 054</u> 42 547	<u>54 054</u> 42 547	<u>52 981</u> 42 547
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 477</u> 41 329	<u>52 744</u> 41 257	<u>51 671</u> 41 257	<u>50 111</u> 41 257	<u>52 744</u> 41 257	<u>52 744</u> 41 257	<u>51 671</u> 41 257
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 906</u> 41 750	<u>53 172</u> 41 678	<u>52 099</u> 41 678	<u>50 538</u> 41 678	<u>53 172</u> 41 678	<u>53 172</u> 41 678	<u>52 099</u> 41 678
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 789</u> 42 620	<u>54 054</u> 42 547	<u>52 981</u> 42 547	<u>51 420</u> 42 547	<u>54 054</u> 42 547	<u>54 054</u> 42 547	<u>52 981</u> 42 547
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 245</u> 43 069	<u>54 509</u> 42 995	<u>53 436</u> 42 995	<u>51 876</u> 42 995	<u>54 509</u> 42 995	<u>54 509</u> 42 995	<u>53 436</u> 42 995
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 245</u> 43 069	<u>54 509</u> 42 995	<u>53 436</u> 42 995	<u>51 876</u> 42 995	<u>54 509</u> 42 995	<u>54 509</u> 42 995	<u>53 436</u> 42 995
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 711</u> 43 527	<u>54 974</u> 43 452	<u>53 901</u> 43 452	<u>52 340</u> 43 452	<u>54 974</u> 43 452	<u>54 974</u> 43 452	<u>53 901</u> 43 452
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 672</u> 44 473	<u>55 933</u> 44 397	<u>54 861</u> 44 397	<u>53 300</u> 44 397	<u>55 933</u> 44 397	<u>55 933</u> 44 397	<u>54 861</u> 44 397
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 169</u> 44 962	<u>56 429</u> 44 884	<u>55 356</u> 44 884	<u>53 796</u> 44 884	<u>56 429</u> 44 884	<u>56 429</u> 44 884	<u>55 356</u> 44 884

**212-102.**

						-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									



					-
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 707</u> 42 108
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>50 153</u> 42 547
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 843</u> 41 257
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>49 270</u> 41 678
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>50 153</u> 42 547
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>50 608</u> 42 995
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>50 608</u> 42 995
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 072</u> 43 452
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>52 032</u> 44 397
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 528</u> 44 884

					-
212-102-0100	7473-2010	3			

						-	-	-	-	-	-
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 871</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	<u>34 783</u> 22 476	<u>32 872</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	<u>36 295</u> 22 476	<u>34 783</u> 22 476
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 926</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	<u>36 839</u> 24 498	<u>34 927</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	<u>38 350</u> 24 498	<u>36 839</u> 24 498
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 166</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	<u>39 079</u> 26 703	<u>37 167</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	<u>40 591</u> 26 703	<u>39 079</u> 26 703
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 583</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098	<u>38 584</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 583</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098	<u>38 584</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>42 007</u> 28 098	<u>40 496</u> 28 098
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 866</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344	<u>42 778</u> 30 344	<u>40 866</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344	<u>44 290</u> 30 344	<u>42 778</u> 30 344
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 540</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008	<u>43 453</u> 31 008	<u>41 541</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008	<u>44 964</u> 31 008	<u>43 453</u> 31 008
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 495</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932	<u>45 408</u> 32 932	<u>43 496</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932	<u>46 919</u> 32 932	<u>45 408</u> 32 932
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 896</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311	<u>44 897</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 896</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311	<u>44 897</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>48 320</u> 34 311	<u>46 809</u> 34 311
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>39 171</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566	<u>48 083</u> 35 566	<u>46 172</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566	<u>49 595</u> 35 566	<u>48 083</u> 35 566
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 099</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700	<u>35 012</u> 22 700	<u>33 100</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700	<u>36 524</u> 22 700	<u>35 012</u> 22 700

					-
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>31 318</u> 22 476
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>33 374</u> 24 498
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>35 614</u> 26 703
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>37 031</u> 28 098
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>37 031</u> 28 098
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>39 313</u> 30 344
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>39 988</u> 31 008
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>41 943</u> 32 932
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>43 344</u> 34 311
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>43 344</u> 34 311
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>44 618</u> 35 566
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 547</u> 22 700

						-	-	-	-	-	-
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 175</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743	<u>37 087</u> 24 743	<u>35 176</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743	<u>38 599</u> 24 743	<u>37 087</u> 24 743
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 438</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970	<u>39 350</u> 26 970	<u>37 438</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970	<u>40 862</u> 26 970	<u>39 350</u> 26 970
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379	<u>38 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379	<u>38 869</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>42 293</u> 28 379	<u>40 781</u> 28 379
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>34 174</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648	<u>43 086</u> 30 648	<u>41 175</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648	<u>44 598</u> 30 648	<u>43 086</u> 30 648
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 855</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318	<u>43 768</u> 31 318	<u>41 856</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318	<u>45 279</u> 31 318	<u>43 768</u> 31 318
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>36 830</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262	<u>45 742</u> 33 262	<u>43 830</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262	<u>47 254</u> 33 262	<u>45 742</u> 33 262
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654	<u>45 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654	<u>45 245</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>48 669</u> 34 654	<u>47 157</u> 34 654
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 532</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922	<u>48 445</u> 35 922	<u>46 533</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922	<u>49 957</u> 35 922	<u>48 445</u> 35 922

**212-4.**  
**212-401.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

				,	-
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>33 623</u> 24 743
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>35 885</u> 26 970
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>37 316</u> 28 379
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>37 316</u> 28 379
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>39 621</u> 30 648
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>40 303</u> 31 318
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>42 277</u> 33 262
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>43 692</u> 34 654
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>43 692</u> 34 654
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>44 980</u> 35 922

				,	-
--	--	--	--	---	---

						-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 215</u> 22 079	<u>34 771</u> 22 079	<u>33 385</u> 22 079	<u>31 632</u> 22 079	<u>34 771</u> 22 079	<u>33 385</u> 22 079	<u>30 209</u> 22 079
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 337</u> 23 183	<u>35 892</u> 23 183	<u>34 506</u> 23 183	<u>32 754</u> 23 183	<u>35 892</u> 23 183	<u>34 506</u> 23 183	<u>31 330</u> 23 183
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 515</u> 24 342	<u>37 070</u> 24 342	<u>35 684</u> 24 342	<u>33 932</u> 24 342	<u>37 070</u> 24 342	<u>35 684</u> 24 342	<u>32 508</u> 24 342
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 631</u> 25 441	<u>38 186</u> 25 441	<u>36 800</u> 25 441	<u>35 048</u> 25 441	<u>38 186</u> 25 441	<u>36 800</u> 25 441	<u>33 624</u> 25 441
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 181</u> 26 967	<u>39 737</u> 26 967	<u>38 351</u> 26 967	<u>36 599</u> 26 967	<u>39 737</u> 26 967	<u>38 351</u> 26 967	<u>35 175</u> 26 967
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 418</u> 28 184	<u>40 974</u> 28 184	<u>39 588</u> 28 184	<u>37 835</u> 28 184	<u>40 974</u> 28 184	<u>39 588</u> 28 184	<u>36 412</u> 28 184
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 422</u> 29 172	<u>41 977</u> 29 172	<u>40 591</u> 29 172	<u>38 839</u> 29 172	<u>41 977</u> 29 172	<u>40 591</u> 29 172	<u>37 415</u> 29 172
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 496</u> 31 214	<u>44 052</u> 31 214	<u>42 666</u> 31 214	<u>40 914</u> 31 214	<u>44 052</u> 31 214	<u>42 666</u> 31 214	<u>39 490</u> 31 214
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 448</u> 32 150	<u>45 003</u> 32 150	<u>43 617</u> 32 150	<u>41 865</u> 32 150	<u>45 003</u> 32 150	<u>43 617</u> 32 150	<u>40 441</u> 32 150
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 428</u> 33 115	<u>45 983</u> 33 115	<u>44 597</u> 33 115	<u>42 845</u> 33 115	<u>45 983</u> 33 115	<u>44 597</u> 33 115	<u>41 421</u> 33 115

213.

213-1.

				,	-
212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>35 892</u> 23 183
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>37 070</u> 24 342
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>38 186</u> 25 441
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>39 737</u> 26 967
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>40 974</u> 28 184
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>41 977</u> 29 172
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>44 052</u> 31 214
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>45 003</u> 32 150
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>45 983</u> 33 115

**213-101.**

						-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>90 857</u> 84 837						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>92 699</u> 86 623						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>94 909</u> 88 766						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>72 644</u> 67 667	<u>72 151</u> 67 190	<u>71 351</u> 66 414	<u>73 628</u> 68 622	<u>69 586</u> 64 702	<u>75 538</u> 70 473	<u>71 351</u> 66 414
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>100 268</u> 94 453	<u>99 776</u> 93 976	<u>98 975</u> 93 199	<u>101 252</u> 95 407	<u>97 210</u> 91 488	<u>103 162</u> 97 259	<u>98 975</u> 93 199
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>103 030</u> 97 131	<u>102 538</u> 96 654	<u>101 737</u> 95 878	<u>104 015</u> 98 086	<u>99 972</u> 94 166	<u>105 924</u> 99 937	<u>101 737</u> 95 878
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>111 317</u> 105 167	<u>110 825</u> 104 690	<u>110 025</u> 103 914	<u>112 302</u> 106 122	<u>108 259</u> 102 202	<u>114 211</u> 107 973	<u>110 025</u> 103 914
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>114 080</u> 107 846	<u>113 588</u> 107 368	<u>112 787</u> 106 592	<u>115 064</u> 108 800	<u>111 022</u> 104 881	<u>116 974</u> 110 652	<u>112 787</u> 106 592
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 921</u> 109 631	<u>115 429</u> 109 154	<u>114 629</u> 108 378	<u>116 906</u> 110 586	<u>112 863</u> 106 666	<u>118 815</u> 112 437	<u>114 629</u> 108 378



					-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>72 644</u> 67 667
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>100 268</u> 94 453
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>103 030</u> 97 131
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>111 317</u> 105 167
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>114 080</u> 107 846
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 921</u> 109 631

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .										
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>107 093</u> 100 825	<u>106 557</u> 100 305	<u>105 686</u> 99 460	<u>108 165</u> 101 864	<u>103 764</u> 97 596	<u>110 244</u> 103 880	<u>105 686</u> 99 460	
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .										
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>154 054</u> 146 361	<u>153 518</u> 145 841	<u>152 647</u> 144 996	<u>155 126</u> 147 400	<u>150 725</u> 143 132	<u>157 205</u> 149 416	<u>152 647</u> 144 996	
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>161 421</u> 153 503	<u>160 885</u> 152 984	<u>160 013</u> 152 138	<u>162 493</u> 154 543	<u>158 091</u> 150 275	<u>164 572</u> 156 559	<u>160 013</u> 152 138	
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>171 550</u> 163 325	<u>171 014</u> 162 805	<u>170 142</u> 161 960	<u>172 622</u> 164 364	<u>168 220</u> 160 096	<u>174 701</u> 166 380	<u>170 142</u> 161 960	
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>176 154</u> 167 789	<u>175 618</u> 167 269	<u>174 746</u> 166 424	<u>177 226</u> 168 829	<u>172 824</u> 164 560	<u>179 305</u> 170 845	<u>174 746</u> 166 424	
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>180 758</u> 172 253	<u>180 222</u> 171 734	<u>179 350</u> 170 888	<u>181 830</u> 173 293	<u>177 428</u> 169 025	<u>183 909</u> 175 309	<u>179 350</u> 170 888	

**213-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .										

					-
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>107 093</u> 100 825
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>154 054</u> 146 361
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>161 421</u> 153 503
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>171 550</u> 163 325
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>176 154</u> 167 789
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>180 758</u> 172 253

					-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .			

						-	-	-	-	-	-
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>97 167</u> 89 538	<u>95 882</u> 88 796	<u>110 304</u> 86 988	<u>98 397</u> 91 235	<u>90 733</u> 83 804	<u>101 792</u> 94 526	<u>94 017</u> 86 988
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>99 008</u> 91 324	<u>97 724</u> 90 582	<u>112 145</u> 88 774	<u>100 239</u> 93 021	<u>92 575</u> 85 589	<u>103 633</u> 96 312	<u>95 859</u> 88 774
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>99 929</u> 92 216	<u>98 645</u> 91 475	<u>113 066</u> 89 666	<u>101 160</u> 93 914	<u>93 496</u> 86 482	<u>104 554</u> 97 205	<u>96 780</u> 89 666
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>102 181</u> 94 399	<u>100 896</u> 93 658	<u>115 317</u> 91 849	<u>103 411</u> 96 097	<u>95 747</u> 88 665	<u>106 806</u> 99 388	<u>99 031</u> 91 849
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>118 610</u> 110 331						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>121 422</u> 113 057						
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>124 318</u> 115 865						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>127 301</u> 118 758						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>130 374</u> 121 737						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>133 539</u> 124 806	<u>132 254</u> 124 064	<u>146 675</u> 122 256	<u>134 769</u> 126 503	<u>127 105</u> 119 071	<u>138 164</u> 129 794	<u>130 389</u> 122 256
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>136 798</u> 127 966						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>140 156</u> 131 222						

					-
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>96 647</u> 89 538
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>98 489</u> 91 324
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>99 410</u> 92 216
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>101 661</u> 94 399
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>133 019</u> 124 806
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	

**213-3.** , ,  
**213-301.**

						-	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 145</u> 32 143	<u>35 787</u> 33 735	<u>38 387</u> 32 143	<u>36 034</u> 32 143	<u>38 338</u> 33 855	<u>36 234</u> 33 855	<u>37 107</u> 32 143
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>27 288</u> 25 500						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>27 452</u> 25 500						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>27 247</u> 25 500						

**22.**

**221.**

**221-1.**

**221-101.**

						-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012										

				,	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{35\,587}{32\,143}$
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	

				,	-
221-101-0100	19804-2012				

						-	-	-	-	-	-
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>15 548</u> 14 823	<u>16 386</u> 15 752	<u>16 854</u> 14 823	<u>16 021</u> 14 823	<u>17 224</u> 15 824	<u>16 459</u> 15 824	<u>16 240</u> 15 608
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>10 452</u> 10 015	<u>10 927</u> 10 542	<u>11 209</u> 10 015	<u>10 727</u> 10 015	<u>11 412</u> 10 583	<u>10 969</u> 10 583	<u>10 844</u> 10 461
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>10 084</u> 9 655	<u>10 552</u> 10 175	<u>10 832</u> 9 655	<u>10 355</u> 9 655	<u>11 031</u> 10 216	<u>10 593</u> 10 216	<u>10 471</u> 10 095
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>12 473</u> 12 017	<u>12 950</u> 12 546	<u>13 217</u> 12 017	<u>12 743</u> 12 017	<u>13 428</u> 12 587	<u>12 992</u> 12 587	<u>12 867</u> 12 464
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>14 639</u> 14 157	<u>15 106</u> 14 676	<u>15 383</u> 14 157	<u>14 908</u> 14 157	<u>15 583</u> 14 716	<u>15 147</u> 14 716	<u>15 024</u> 14 595
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>16 278</u> 15 777	<u>16 745</u> 16 296	<u>17 022</u> 15 777	<u>16 548</u> 15 777	<u>17 222</u> 16 336	<u>16 786</u> 16 336	<u>16 664</u> 16 215

**221-102.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---



				,	-
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>15 863</u> 14 823
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>10 635</u> 10 015
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>10 265</u> 9 655
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>12 653</u> 12 017
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>14 819</u> 14 157
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>16 458</u> 15 777

				,	-
--	--	--	--	---	---

						-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>53 247</u> 49 297	<u>58 172</u> 54 779	<u>61 271</u> 49 297	<u>56 157</u> 49 297	<u>63 303</u> 55 203	<u>58 602</u> 55 203	<u>57 311</u> 53 927

**221-104.**

						-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2504	<u>68 661</u> 64 467	<u>73 786</u> 70 156	<u>76 836</u> 64 467	<u>71 626</u> 64 467	<u>79 021</u> 70 597	<u>74 232</u> 70 597	<u>72 891</u> 69 273
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>77 764</u> 73 461	<u>82 913</u> 79 175	<u>85 939</u> 73 461	<u>80 729</u> 73 461	<u>88 150</u> 79 618	<u>83 361</u> 79 618	<u>82 015</u> 78 288
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>71 007</u> 66 784	<u>76 161</u> 72 504	<u>79 182</u> 66 784	<u>73 972</u> 66 784	<u>81 399</u> 72 947	<u>76 609</u> 72 947	<u>75 262</u> 71 615

**222.****222-1.****222-101.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>55 187</u> 49 297

					-
221-104-0100	956-93				
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2504	<u>70 638</u> 64 467
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>79 740</u> 73 461
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>72 983</u> 66 784

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3										
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>177 784</u> 172 332	<u>182 931</u> 178 037	<u>185 871</u> 172 332	<u>180 717</u> 172 332	<u>188 116</u> 178 479	<u>183 379</u> 178 479	<u>182 035</u> 177 151	<u>179 739</u> 172 332

**222-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3										
222-102-0101	948-84	1 /	3	1	2500	<u>102 911</u> 98 316	<u>108 034</u> 104 003	<u>111 073</u> 98 316	<u>105 871</u> 98 316	<u>113 262</u> 104 444	<u>108 480</u> 104 444	<u>107 140</u> 103 120
222-102-0102	948-84	2 /	3	1	2441	<u>105 053</u> 100 512	<u>110 242</u> 106 250	<u>113 022</u> 100 512	<u>107 943</u> 100 512	<u>115 361</u> 106 695	<u>110 692</u> 106 695	<u>109 341</u> 105 359
222-102-0103	948-84	3 /	3	1	2500,1	<u>112 496</u> 107 787	<u>117 601</u> 113 457	<u>120 658</u> 107 787	<u>115 456</u> 107 787	<u>122 828</u> 113 896	<u>118 046</u> 113 896	<u>116 710</u> 112 576
222-102-0104	948-84	4 /	3	1	2497	<u>124 897</u> 120 045	<u>130 031</u> 125 742	<u>133 049</u> 120 045	<u>127 854</u> 120 045	<u>135 254</u> 126 184	<u>130 478</u> 126 184	<u>129 136</u> 124 858
222-102-0105	948-84	8 /	3	1	2504	<u>118 011</u> 113 231	<u>123 138</u> 118 923	<u>126 186</u> 113 231	<u>120 976</u> 113 231	<u>128 373</u> 119 364	<u>123 584</u> 119 364	<u>122 243</u> 118 039
222-102-0106	948-84	20 /	3	1	2501	<u>166 420</u> 161 070	<u>171 564</u> 166 779	<u>174 585</u> 161 070	<u>169 381</u> 161 070	<u>176 795</u> 167 221	<u>172 012</u> 167 221	<u>170 667</u> 165 892

					-
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>104 885</u> 98 316
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>106 980</u> 100 512
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>114 470</u> 107 787
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>126 868</u> 120 045
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>119 988</u> 113 231
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>168 394</u> 161 070

						-	-	-	-	-	-
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 198</u> 128 237	<u>138 319</u> 133 923	<u>141 376</u> 128 237	<u>136 164</u> 128 237	<u>143 556</u> 134 364	<u>138 765</u> 134 364	<u>137 425</u> 133 040
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>159 727</u> 154 481	<u>164 840</u> 160 154	<u>167 833</u> 154 481	<u>162 667</u> 154 481	<u>170 033</u> 160 593	<u>165 284</u> 160 593	<u>163 948</u> 159 273
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>109 816</u> 105 146	<u>114 943</u> 110 836	<u>117 962</u> 105 146	<u>112 770</u> 105 146	<u>120 162</u> 111 277	<u>115 390</u> 111 277	<u>114 049</u> 109 952
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>100 579</u> 96 006	<u>105 735</u> 101 727	<u>108 753</u> 96 006	<u>103 543</u> 96 006	<u>110 973</u> 102 170	<u>106 184</u> 102 170	<u>104 836</u> 100 838
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>101 992</u> 97 403	<u>107 133</u> 103 108	<u>110 167</u> 97 403	<u>104 957</u> 97 403	<u>112 369</u> 103 550	<u>107 580</u> 103 550	<u>106 236</u> 102 222
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>93 048</u> 88 566	<u>98 189</u> 94 271	<u>101 220</u> 88 566	<u>96 012</u> 88 566	<u>103 423</u> 94 713	<u>98 636</u> 94 713	<u>97 292</u> 93 385
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>89 627</u> 85 196	<u>94 761</u> 90 893	<u>97 773</u> 85 196	<u>92 582</u> 85 196	<u>99 980</u> 91 334	<u>95 208</u> 91 334	<u>93 866</u> 90 008
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>98 491</u> 93 947	<u>103 642</u> 99 662	<u>106 656</u> 93 947	<u>101 453</u> 93 947	<u>108 873</u> 100 104	<u>104 090</u> 100 104	<u>102 744</u> 98 774
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>107 568</u> 102 919	<u>112 710</u> 108 624	<u>115 727</u> 102 919	<u>110 527</u> 102 919	<u>117 937</u> 109 066	<u>113 157</u> 109 066	<u>111 813</u> 107 738
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>133 469</u> 128 514	<u>138 613</u> 134 221	<u>141 624</u> 128 514	<u>136 427</u> 128 514	<u>143 838</u> 134 664	<u>139 060</u> 134 664	<u>137 716</u> 133 335

222-2.

,

					-
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>135 175</u> 128 237
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>161 687</u> 154 481
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>111 786</u> 105 146
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>102 555</u> 96 006
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>103 969</u> 97 403
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>95 024</u> 88 566
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>91 597</u> 85 196
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>100 466</u> 93 947
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>109 541</u> 102 919
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>135 441</u> 128 514

**222-202.**

						-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>276 556</u> 269 861	<u>281 736</u> 275 612	<u>284 816</u> 269 861	<u>279 552</u> 269 861	<u>287 026</u> 276 058	<u>282 187</u> 276 058	<u>280 832</u> 274 719

**222-203.**

						-	-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>11 904</u> 11 354	<u>12 518</u> 12 036	<u>12 893</u> 11 354	<u>12 263</u> 11 354	<u>13 151</u> 12 089	<u>12 572</u> 12 089	<u>12 411</u> 11 930
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>12 259</u> 11 690	<u>13 977</u> 13 466	<u>14 360</u> 12 753	<u>13 707</u> 12 753	<u>14 633</u> 13 521	<u>14 033</u> 13 521	<u>13 865</u> 13 355

**222-3.**

, ,



				,	-
222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>278 553</u> 269 861

				,	-
222-203-0300	9561-2016	2			
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>12 143</u> 11 354
222-203-0400	9561-2016	2			
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>13 583</u> 12 753

**222-301.**

, ,

						-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 281</u> 7 072	<u>7 505</u> 7 316	<u>7 578</u> 7 072	<u>7 389</u> 7 072	<u>7 698</u> 7 334	<u>7 524</u> 7 334	<u>7 466</u> 7 278
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 388</u> 17 571	<u>19 354</u> 18 636	<u>19 838</u> 17 571	<u>18 914</u> 17 571	<u>20 286</u> 18 718	<u>19 437</u> 18 718	<u>19 186</u> 18 470
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>12 924</u> 12 372	<u>13 588</u> 13 102	<u>13 887</u> 12 372	<u>13 273</u> 12 372	<u>14 210</u> 13 159	<u>13 645</u> 13 159	<u>13 473</u> 12 989

**225.****225-1.****225-101.**

						-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 833</u> 7 564	<u>8 100</u> 7 861	<u>8 257</u> 7 564	<u>7 987</u> 7 564	<u>8 372</u> 7 884	<u>8 123</u> 7 884	<u>8 053</u> 7 815
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>11 004</u> 10 536	<u>11 518</u> 11 106	<u>11 820</u> 10 536	<u>11 300</u> 10 536	<u>12 041</u> 11 150	<u>11 563</u> 11 150	<u>11 428</u> 11 018
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 988</u> 12 321	<u>13 770</u> 13 189	<u>14 229</u> 12 321	<u>13 438</u> 12 321	<u>14 565</u> 13 256	<u>13 838</u> 13 256	<u>13 634</u> 13 054
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>13 465</u> 13 036	<u>13 877</u> 13 492	<u>14 118</u> 13 036	<u>13 702</u> 13 036	<u>14 295</u> 13 528	<u>13 912</u> 13 528	<u>13 805</u> 13 421

					-
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 353</u> 7 072
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 739</u> 17 571
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>13 156</u> 12 372

					-
225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 935</u> 7 564
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>11 201</u> 10 536
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 288</u> 12 321
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>13 623</u> 13 036

						-	-	-	-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 614</u> 14 889	<u>16 437</u> 15 802	<u>16 920</u> 14 889	<u>16 088</u> 14 889	<u>17 274</u> 15 873	<u>16 508</u> 15 873	<u>16 293</u> 15 660
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 524</u> 20 459	<u>22 758</u> 21 829	<u>23 483</u> 20 459	<u>22 235</u> 20 459	<u>24 013</u> 21 935	<u>22 866</u> 21 935	<u>22 543</u> 21 616
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>23 269</u> 22 102	<u>24 626</u> 23 608	<u>25 423</u> 22 102	<u>24 050</u> 22 102	<u>26 006</u> 23 725	<u>24 744</u> 23 725	<u>24 389</u> 23 374
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 855</u> 30 128	<u>33 912</u> 32 410	<u>35 120</u> 30 128	<u>33 039</u> 30 128	<u>36 003</u> 32 586	<u>34 091</u> 32 586	<u>33 553</u> 32 055
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>35 860</u> 34 112	<u>37 876</u> 36 349	<u>39 060</u> 34 112	<u>37 021</u> 34 112	<u>39 926</u> 36 522	<u>38 051</u> 36 522	<u>37 524</u> 36 001
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>50 662</u> 48 063	<u>53 705</u> 51 441	<u>55 494</u> 48 063	<u>52 414</u> 48 063	<u>56 801</u> 51 702	<u>53 970</u> 51 702	<u>53 175</u> 50 916
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>17 153</u> 16 518	<u>17 811</u> 17 248	<u>18 198</u> 16 518	<u>17 532</u> 16 518	<u>18 481</u> 17 305	<u>17 869</u> 17 305	<u>17 697</u> 17 135
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>23 566</u> 21 161	<u>26 805</u> 24 755	<u>28 708</u> 21 161	<u>25 431</u> 21 161	<u>30 100</u> 25 034	<u>27 087</u> 25 034	<u>26 240</u> 24 197
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 244</u> 5 114	<u>5 346</u> 5 228	<u>5 407</u> 5 114	<u>5 303</u> 5 114	<u>5 451</u> 5 237	<u>5 355</u> 5 237	<u>5 328</u> 5 210
225-101-0500	8020-2016	.									
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>37 190</u> 35 268	<u>39 448</u> 37 773	<u>40 773</u> 35 268	<u>38 490</u> 35 268	<u>41 743</u> 37 967	<u>39 644</u> 37 967	<u>39 054</u> 37 383
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>66 236</u> 62 946	<u>70 051</u> 67 180	<u>72 292</u> 62 946	<u>68 432</u> 62 946	<u>73 931</u> 67 508	<u>70 383</u> 67 508	<u>69 386</u> 66 522
225-101-0503	20-9	.	1	2775	<u>92 793</u> 87 946	<u>98 500</u> 94 279	<u>101 853</u> 87 946	<u>96 079</u> 87 946	<u>104 304</u> 94 770	<u>98 996</u> 94 770	<u>97 504</u> 93 296
225-101-0600	8020-2016	.									

				,	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 930</u> 14 889
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 998</u> 20 459
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>23 789</u> 22 102
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>32 645</u> 30 128
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>36 634</u> 34 112
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>51 830</u> 48 063
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>17 406</u> 16 518
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>24 810</u> 21 161
225-101-0200	8020-2016	.			
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 283</u> 5 114
225-101-0500	8020-2016	.			
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>38 057</u> 35 268
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>67 700</u> 62 946
225-101-0503	20-9	.	1	2775	<u>94 983</u> 87 946
225-101-0600	8020-2016	.			

						-	-	-	-	-	-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>18 896</u> 18 064	<u>19 821</u> 19 091	<u>20 365</u> 18 064	<u>19 429</u> 18 064	<u>20 763</u> 19 171	<u>19 902</u> 19 171	<u>19 660</u> 18 932
225-101-0602	15	.	1	950	<u>37 036</u> 35 314	<u>38 990</u> 37 482	<u>40 138</u> 35 314	<u>38 161</u> 35 314	<u>40 977</u> 37 650	<u>39 160</u> 37 650	<u>38 649</u> 37 146
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>55 398</u> 52 744	<u>58 442</u> 56 121	<u>60 230</u> 52 744	<u>57 151</u> 52 744	<u>61 538</u> 56 383	<u>58 707</u> 56 383	<u>57 911</u> 55 597
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 683</u> 14 171	<u>15 197</u> 14 742	<u>15 499</u> 14 171	<u>14 979</u> 14 171	<u>15 720</u> 14 786	<u>15 242</u> 14 786	<u>15 107</u> 14 653
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 082</u> 16 542	<u>17 597</u> 17 113	<u>17 899</u> 16 542	<u>17 378</u> 16 542	<u>18 119</u> 17 157	<u>17 641</u> 17 157	<u>17 507</u> 17 024
225-101-0609	1    15-1, 2    15-1	.	1	680	<u>28 907</u> 27 646	<u>30 305</u> 29 198	<u>31 127</u> 27 646	<u>29 712</u> 27 646	<u>31 727</u> 29 318	<u>30 427</u> 29 318	<u>30 061</u> 28 957
225-101-0610	1    15-2, 2    15-2	.	1	680	<u>35 658</u> 34 317	<u>37 056</u> 35 869	<u>37 878</u> 34 317	<u>36 463</u> 34 317	<u>38 479</u> 35 989	<u>37 178</u> 35 989	<u>36 812</u> 35 628
225-101-0613	1    20-1	.	1	1380	<u>46 206</u> 43 796	<u>49 044</u> 46 945	<u>50 712</u> 43 796	<u>47 840</u> 43 796	<u>51 931</u> 47 189	<u>49 291</u> 47 189	<u>48 549</u> 46 456
225-101-0614	1    20-2	.	1	1380	<u>57 296</u> 54 753	<u>60 134</u> 57 902	<u>61 801</u> 54 753	<u>58 929</u> 54 753	<u>63 020</u> 58 146	<u>60 380</u> 58 146	<u>59 638</u> 57 413
225-101-0616	2    20-2	.	1	1200	<u>57 480</u> 55 179	<u>59 948</u> 57 917	<u>61 398</u> 55 179	<u>58 901</u> 55 179	<u>62 458</u> 58 129	<u>60 163</u> 58 129	<u>59 518</u> 57 492

**225-2.**  
**225-201.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 251</u> 18 064
225-101-0602	15	.	1	950	<u>37 786</u> 35 314
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>56 567</u> 52 744
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 880</u> 14 171
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 280</u> 16 542
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>29 443</u> 27 646
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 195</u> 34 317
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>47 296</u> 43 796
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>58 385</u> 54 753
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>58 427</u> 55 179

					-
--	--	--	--	--	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0104	2-80	.	1	1875	<u>66 035</u> 62 721	<u>69 891</u> 67 000	<u>72 156</u> 62 721	<u>68 255</u> 62 721	<u>73 813</u> 67 331	<u>70 226</u> 67 331	<u>69 218</u> 66 335	
225-201-0106	3-80	.	1	2828	<u>102 066</u> 97 037	<u>107 881</u> 103 491	<u>111 298</u> 97 037	<u>105 414</u> 97 037	<u>113 796</u> 103 991	<u>108 387</u> 103 991	<u>106 867</u> 102 489	

**225-202.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>136 369</u> 131 369	<u>141 509</u> 137 075	<u>144 551</u> 131 369	<u>139 337</u> 131 369	<u>146 750</u> 137 517	<u>141 957</u> 137 517	<u>140 612</u> 136 188	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>128 349</u> 123 486	<u>133 499</u> 129 193	<u>136 429</u> 123 486	<u>131 280</u> 123 486	<u>138 680</u> 129 636	<u>133 946</u> 129 636	<u>132 602</u> 128 307	
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>148 635</u> 143 494	<u>153 776</u> 149 199	<u>156 807</u> 143 494	<u>151 599</u> 143 494	<u>159 010</u> 149 641	<u>154 223</u> 149 641	<u>152 879</u> 148 313	

**225-203.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										



				,	-
225-201-0100	13015-2012	.			
225-201-0104	2-80	.	1	1875	<u>67 515</u> 62 721
225-201-0106	3-80	.	1	2828	<u>104 298</u> 97 037

				,	-
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>138 348</u> 131 369
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>130 303</u> 123 486
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>150 611</u> 143 494

				,	-
225-203-0100	13015-2012	3			

						-	-	-	-	-	-
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>122 353</u> 117 514	<u>127 479</u> 123 207	<u>130 548</u> 117 514	<u>125 325</u> 117 514	<u>132 726</u> 123 648	<u>127 925</u> 123 648	<u>126 584</u> 122 322
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>191 677</u> 186 012	<u>196 815</u> 191 717	<u>199 882</u> 186 012	<u>194 653</u> 186 012	<u>202 069</u> 192 159	<u>197 263</u> 192 159	<u>195 919</u> 190 831
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>147 693</u> 142 510	<u>152 892</u> 148 283	<u>155 992</u> 142 510	<u>150 703</u> 142 510	<u>158 207</u> 148 730	<u>153 345</u> 148 730	<u>151 985</u> 147 386

**225-204.**

						-	-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>64 146</u> 62 373	<u>65 689</u> 64 085	<u>66 595</u> 62 373	<u>65 034</u> 62 373	<u>67 257</u> 64 217	<u>65 823</u> 64 217	<u>65 420</u> 63 819
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>61 751</u> 59 938	<u>63 396</u> 61 764	<u>64 362</u> 59 938	<u>62 698</u> 59 938	<u>65 069</u> 61 906	<u>63 539</u> 61 906	<u>63 109</u> 61 481
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>83 028</u> 80 457	<u>85 444</u> 83 139	<u>86 864</u> 80 457	<u>84 419</u> 80 457	<u>87 902</u> 83 346	<u>85 655</u> 83 346	<u>85 023</u> 82 722
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>92 736</u> 90 118	<u>95 050</u> 92 685	<u>96 409</u> 90 118	<u>94 068</u> 90 118	<u>97 403</u> 92 884	<u>95 251</u> 92 884	<u>94 646</u> 92 286
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>81 457</u> 78 973	<u>83 771</u> 81 540	<u>85 130</u> 78 973	<u>82 789</u> 78 973	<u>86 124</u> 81 739	<u>83 972</u> 81 739	<u>83 367</u> 81 141

				,	-
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>124 334</u> 117 514
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>193 661</u> 186 012
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>149 700</u> 142 510

				,	-
225-204-0300	2387-2013	.			
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>64 738</u> 62 373
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>62 382</u> 59 938
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>83 955</u> 80 457
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>93 624</u> 90 118
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>82 345</u> 78 973

						-	-	-	-	-	-
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>316 542</u> 307 996	<u>323 843</u> 316 098	<u>328 132</u> 307 996	<u>320 746</u> 307 996	<u>331 268</u> 316 726	<u>324 478</u> 316 726	<u>322 570</u> 314 840
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>89 141</u> 87 004	<u>90 786</u> 88 829	<u>91 752</u> 87 004	<u>90 088</u> 87 004	<u>92 459</u> 88 971	<u>90 929</u> 88 971	<u>90 499</u> 88 546
225-204-0602	2	.	1	675	<u>78 701</u> 76 856	<u>80 089</u> 78 397	<u>80 904</u> 76 856	<u>79 500</u> 76 856	<u>81 501</u> 78 516	<u>80 210</u> 78 516	<u>79 847</u> 78 157
225-204-0603	3	.	1	550	<u>65 697</u> 64 175	<u>66 828</u> 65 430	<u>67 492</u> 64 175	<u>66 348</u> 64 175	<u>67 978</u> 65 527	<u>66 926</u> 65 527	<u>66 630</u> 65 235
225-204-0604	4	.	1	475	<u>59 583</u> 58 236	<u>60 560</u> 59 320	<u>61 134</u> 58 236	<u>60 146</u> 58 236	<u>61 554</u> 59 404	<u>60 645</u> 59 404	<u>60 390</u> 59 151

**226.****226-1.****226-102.**

						-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>790 109</u> 772 140						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>799 577</u> 778 621						

				,	-
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>319 345</u> 307 996
225-204-0600	937-92	.			
225-204-0601	1	.	1	800	<u>89 772</u> 87 004
225-204-0602	2	.	1	675	<u>79 234</u> 76 856
225-204-0603	3	.	1	550	<u>66 131</u> 64 175
225-204-0604	4	.	1	475	<u>59 958</u> 58 236

				,	-
226-102-0100	13015-2012	.			
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 261 113</u> 1 227 934							
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 632 324</u> 1 592 584							
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 561 195</u> 1 520 813							
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>606 523</u> 587 856							
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 024 441</u> 995 189							
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 085 973</u> 1 054 871							
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 204 407</u> 1 169 740							
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 342 824</u> 1 306 516							
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 209 543</u> 1 173 331							
226-102-0200	13015-2012	.										
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>257 331</u> 248 609	<u>265 968</u> 258 194	<u>271 042</u> 248 609	<u>262 304</u> 248 609	<u>274 753</u> 258 937	<u>266 720</u> 258 937	<u>264 461</u> 256 706	
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>335 332</u> 324 066	<u>346 438</u> 336 390	<u>352 962</u> 324 066	<u>341 726</u> 324 066	<u>357 732</u> 337 344	<u>347 404</u> 337 344	<u>344 500</u> 334 475	
226-102-0300	25912-2015	.										

				,	-
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	
226-102-0200	13015-2012	.			
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>260 646</u> 248 609
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>339 595</u> 324 066
226-102-0300	25912-2015	.			

						-	-	-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>258 129</u> 249 399	<u>266 767</u> 258 984	<u>271 841</u> 249 399	<u>263 102</u> 249 399	<u>275 552</u> 259 726	<u>267 518</u> 259 726	<u>265 260</u> 257 495
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>347 075</u> 335 669	<u>358 180</u> 347 993	<u>364 704</u> 335 669	<u>353 468</u> 335 669	<u>369 474</u> 348 947	<u>359 146</u> 348 947	<u>356 243</u> 346 079
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>115 794</u> 111 050	<u>120 936</u> 116 755	<u>123 946</u> 111 050	<u>118 750</u> 111 050	<u>126 159</u> 117 197	<u>121 383</u> 117 197	<u>120 039</u> 115 869
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>133 793</u> 128 853	<u>138 894</u> 134 515	<u>141 902</u> 128 853	<u>136 734</u> 128 853	<u>144 089</u> 134 954	<u>139 338</u> 134 954	<u>138 004</u> 133 636



				,	-
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>261 445</u> 249 399
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>351 337</u> 335 669
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>117 765</u> 111 050
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>135 754</u> 128 853

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная