

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		23
211-6.		25
211-7.		25
212.	, , ,	27
212-1.		27
212-2.		97
212-3.		100
212-4.		100
212-5.		106
212-6.	,	112
213.		114
213-1.		114
213-3.	, ,	120
22.		128
221.		128
221-1.		128
222.	,	134
222-1.	, ,	134
222-2.	,	148
222-3.	, ,	152
225.		154

8.04-08-2023

IV

225-1.	154
225-2.	162
226.	190
226-1.	190
25.	196
251.	196
251-3.	196
255.	198
255-1.	198
26.	214
261.	214
261-1.	214

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					, . -	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$	$\frac{1\,771}{1\,234}$

211-102.

					,	. -
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234	<u>1 771</u> 1 234

211-103.

							-	-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200										
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436	<u>1 202</u> 436
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487	<u>1 341</u> 487
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392	<u>1 049</u> 392
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>8 190</u>	<u>9 435</u>	<u>8 591</u>	<u>5 785</u>	<u>9 590</u>	<u>5 905</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>8 164</u>	<u>9 402</u>	<u>8 560</u>	<u>5 744</u>	<u>9 554</u>	<u>5 893</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>8 138</u>	<u>9 369</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>9 518</u>	<u>5 880</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>8 138</u>	<u>9 369</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>9 518</u>	<u>5 880</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>8 138</u>	<u>9 369</u>	<u>8 528</u>	<u>5 702</u>	<u>9 518</u>	<u>5 880</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 028</u>	<u>8 919</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>9 272</u>	<u>5 868</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 975</u>	<u>8 853</u>	<u>8 433</u>	<u>5 014</u>	<u>9 200</u>	<u>5 843</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 028</u>	<u>8 919</u>	<u>8 497</u>	<u>5 089</u>	<u>9 272</u>	<u>5 868</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>8 274</u>	<u>9 600</u>	<u>8 668</u>	<u>5 883</u>	<u>9 716</u>	<u>5 983</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>8 247</u>	<u>9 567</u>	<u>8 637</u>	<u>5 841</u>	<u>9 679</u>	<u>5 970</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>8 221</u>	<u>9 533</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>9 643</u>	<u>5 958</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 611</u>	<u>10 062</u>	<u>8 435</u>	<u>9 416</u>	<u>4 698</u> 4 058
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 586</u>	<u>10 020</u>	<u>8 407</u>	<u>9 381</u>	<u>4 695</u> 4 058
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 379</u>	<u>9 346</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 379</u>	<u>9 346</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 562</u>	<u>9 978</u>	<u>8 379</u>	<u>9 346</u>	<u>4 691</u> 4 058
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 268</u>	<u>9 227</u>	<u>4 687</u> 4 058
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 488</u>	<u>9 852</u>	<u>8 212</u>	<u>9 157</u>	<u>4 680</u> 4 058
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 537</u>	<u>9 936</u>	<u>8 268</u>	<u>9 227</u>	<u>4 687</u> 4 058
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 688</u>	<u>10 139</u>	<u>8 519</u>	<u>9 499</u>	<u>4 776</u> 4 134
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 664</u>	<u>10 097</u>	<u>8 491</u>	<u>9 464</u>	<u>4 772</u> 4 134
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 463</u>	<u>9 429</u>	<u>4 768</u> 4 134

							-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>8 221</u>	<u>9 533</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>9 643</u>	<u>5 958</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>8 221</u>	<u>9 533</u>	<u>8 605</u>	<u>5 799</u>	<u>9 643</u>	<u>5 958</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>8 110</u>	<u>9 074</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>9 393</u>	<u>5 946</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 057</u>	<u>9 008</u>	<u>8 511</u>	<u>5 098</u>	<u>9 320</u>	<u>5 921</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>8 110</u>	<u>9 074</u>	<u>8 574</u>	<u>5 173</u>	<u>9 393</u>	<u>5 946</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>8 360</u>	<u>9 771</u>	<u>8 749</u>	<u>5 984</u>	<u>9 846</u>	<u>6 063</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>8 334</u>	<u>9 737</u>	<u>8 717</u>	<u>5 941</u>	<u>9 809</u>	<u>6 051</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 308</u>	<u>9 704</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 772</u>	<u>6 038</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 308</u>	<u>9 704</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 772</u>	<u>6 038</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 308</u>	<u>9 704</u>	<u>8 686</u>	<u>5 898</u>	<u>9 772</u>	<u>6 038</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>8 195</u>	<u>9 236</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 518</u>	<u>6 026</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 142</u>	<u>9 168</u>	<u>8 591</u>	<u>5 185</u>	<u>9 445</u>	<u>6 001</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 463</u>	<u>9 429</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 639</u>	<u>10 055</u>	<u>8 463</u>	<u>9 429</u>	<u>4 768</u> 4 134
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 350</u>	<u>9 309</u>	<u>4 765</u> 4 134
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 566</u>	<u>9 929</u>	<u>8 294</u>	<u>9 239</u>	<u>4 757</u> 4 134
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 615</u>	<u>10 013</u>	<u>8 350</u>	<u>9 309</u>	<u>4 765</u> 4 134
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 768</u>	<u>10 219</u>	<u>8 606</u>	<u>9 586</u>	<u>4 856</u> 4 212
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 744</u>	<u>10 177</u>	<u>8 578</u>	<u>9 551</u>	<u>4 852</u> 4 212
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 550</u>	<u>9 516</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 550</u>	<u>9 516</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 135</u>	<u>8 550</u>	<u>9 516</u>	<u>4 849</u> 4 212
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 435</u>	<u>9 394</u>	<u>4 845</u> 4 212
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 646</u>	<u>10 009</u>	<u>8 379</u>	<u>9 324</u>	<u>4 838</u> 4 212

							-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>8 195</u>	<u>9 236</u>	<u>8 654</u>	<u>5 261</u>	<u>9 518</u>	<u>6 026</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 451</u>	<u>9 949</u>	<u>8 832</u>	<u>6 089</u>	<u>9 981</u>	<u>6 146</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 424</u>	<u>9 915</u>	<u>8 801</u>	<u>6 045</u>	<u>9 944</u>	<u>6 134</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 398</u>	<u>9 880</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 907</u>	<u>6 122</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 398</u>	<u>9 880</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 907</u>	<u>6 122</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 398</u>	<u>9 880</u>	<u>8 769</u>	<u>6 002</u>	<u>9 907</u>	<u>6 122</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>8 283</u>	<u>9 404</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 648</u>	<u>6 109</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 231</u>	<u>9 335</u>	<u>8 675</u>	<u>5 275</u>	<u>9 574</u>	<u>6 085</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>8 283</u>	<u>9 404</u>	<u>8 738</u>	<u>5 353</u>	<u>9 648</u>	<u>6 109</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>8 544</u>	<u>10 134</u>	<u>8 919</u>	<u>6 198</u>	<u>10 121</u>	<u>6 233</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>8 518</u>	<u>10 099</u>	<u>8 887</u>	<u>6 154</u>	<u>10 084</u>	<u>6 221</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 695</u>	<u>10 093</u>	<u>8 435</u>	<u>9 394</u>	<u>4 845</u> 4 212
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 852</u>	<u>10 303</u>	<u>8 696</u>	<u>9 676</u>	<u>4 940</u> 4 293
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 827</u>	<u>10 261</u>	<u>8 668</u>	<u>9 641</u>	<u>4 936</u> 4 293
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 640</u>	<u>9 606</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 640</u>	<u>9 606</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 803</u>	<u>10 219</u>	<u>8 640</u>	<u>9 606</u>	<u>4 932</u> 4 293
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 523</u>	<u>9 483</u>	<u>4 928</u> 4 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 729</u>	<u>10 093</u>	<u>8 467</u>	<u>9 413</u>	<u>4 921</u> 4 293
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 778</u>	<u>10 177</u>	<u>8 523</u>	<u>9 483</u>	<u>4 928</u> 4 293
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 938</u>	<u>10 389</u>	<u>8 789</u>	<u>9 770</u>	<u>5 026</u> 4 377
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 914</u>	<u>10 347</u>	<u>8 761</u>	<u>9 735</u>	<u>5 022</u> 4 377

							-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 492</u>	<u>10 064</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>10 046</u>	<u>6 208</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 492</u>	<u>10 064</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>10 046</u>	<u>6 208</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 492</u>	<u>10 064</u>	<u>8 856</u>	<u>6 110</u>	<u>10 046</u>	<u>6 208</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 375</u>	<u>9 578</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 783</u>	<u>6 196</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 323</u>	<u>9 508</u>	<u>8 761</u>	<u>5 368</u>	<u>9 708</u>	<u>6 171</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 375</u>	<u>9 578</u>	<u>8 824</u>	<u>5 448</u>	<u>9 783</u>	<u>6 196</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 592</u>	<u>10 229</u>	<u>8 963</u>	<u>6 254</u>	<u>10 194</u>	<u>6 278</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 566</u>	<u>10 194</u>	<u>8 932</u>	<u>6 210</u>	<u>10 156</u>	<u>6 265</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 540</u>	<u>10 159</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>10 118</u>	<u>6 253</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 540</u>	<u>10 159</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>10 118</u>	<u>6 253</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 540</u>	<u>10 159</u>	<u>8 900</u>	<u>6 165</u>	<u>10 118</u>	<u>6 253</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 423</u>	<u>9 668</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 853</u>	<u>6 241</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 733</u>	<u>9 700</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 733</u>	<u>9 700</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 889</u>	<u>10 305</u>	<u>8 733</u>	<u>9 700</u>	<u>5 019</u> 4 377
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 615</u>	<u>9 574</u>	<u>5 015</u> 4 377
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 816</u>	<u>10 179</u>	<u>8 559</u>	<u>9 504</u>	<u>5 008</u> 4 377
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 865</u>	<u>10 263</u>	<u>8 615</u>	<u>9 574</u>	<u>5 015</u> 4 377
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 983</u>	<u>10 434</u>	<u>8 837</u>	<u>9 818</u>	<u>5 071</u> 4 420
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 959</u>	<u>10 392</u>	<u>8 809</u>	<u>9 783</u>	<u>5 067</u> 4 420
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 781</u>	<u>9 748</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 781</u>	<u>9 748</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 934</u>	<u>10 350</u>	<u>8 781</u>	<u>9 748</u>	<u>5 063</u> 4 420
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 662</u>	<u>9 622</u>	<u>5 060</u> 4 420

							-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 370</u>	<u>9 597</u>	<u>8 806</u>	<u>5 416</u>	<u>9 778</u>	<u>6 216</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 423</u>	<u>9 668</u>	<u>8 869</u>	<u>5 497</u>	<u>9 853</u>	<u>6 241</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 858</u>	<u>10 427</u>	<u>9 268</u>	<u>6 413</u>	<u>10 613</u>	<u>6 414</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 830</u>	<u>10 391</u>	<u>9 235</u>	<u>6 367</u>	<u>10 573</u>	<u>6 401</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 682</u>	<u>9 858</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>10 263</u>	<u>6 375</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 627</u>	<u>9 786</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>10 182</u>	<u>6 349</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 682</u>	<u>9 858</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>10 263</u>	<u>6 375</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 858</u>	<u>10 427</u>	<u>9 268</u>	<u>6 413</u>	<u>10 613</u>	<u>6 414</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 861</u>	<u>10 224</u>	<u>8 606</u>	<u>9 552</u>	<u>5 052</u> 4 420
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 910</u>	<u>10 308</u>	<u>8 662</u>	<u>9 622</u>	<u>5 060</u> 4 420
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>9 117</u>	<u>10 155</u>	<u>5 217</u> 4 464
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>9 088</u>	<u>10 118</u>	<u>5 213</u> 4 464
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 936</u>	<u>9 952</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 877</u>	<u>9 878</u>	<u>5 195</u> 4 464
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 936</u>	<u>9 952</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 230</u>	<u>10 826</u>	<u>9 117</u>	<u>10 155</u>	<u>5 217</u> 4 464

							-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 830</u>	<u>10 391</u>	<u>9 235</u>	<u>6 367</u>	<u>10 573</u>	<u>6 401</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 802</u>	<u>10 355</u>	<u>9 202</u>	<u>6 321</u>	<u>10 533</u>	<u>6 388</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 682</u>	<u>9 858</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>10 263</u>	<u>6 375</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 627</u>	<u>9 786</u>	<u>9 102</u>	<u>5 563</u>	<u>10 182</u>	<u>6 349</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 682</u>	<u>9 858</u>	<u>9 168</u>	<u>5 645</u>	<u>10 263</u>	<u>6 375</u>

211-202.

							-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 217</u> 4 464	<u>7 893</u>	<u>5 531</u> 4 464	<u>5 769</u>	<u>9 009</u>	<u>5 954</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 213</u> 4 464	<u>7 870</u>	<u>5 524</u> 4 464	<u>5 728</u>	<u>8 977</u>	<u>5 941</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 208</u> 4 464	<u>7 846</u>	<u>5 518</u> 4 464	<u>5 687</u>	<u>8 946</u>	<u>5 928</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 205</u>	<u>10 781</u>	<u>9 088</u>	<u>10 118</u>	<u>5 213</u> 4 464
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>10 737</u>	<u>9 058</u>	<u>10 081</u>	<u>5 208</u> 4 464
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 936</u>	<u>9 952</u>	<u>5 204</u> 4 464
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 101</u>	<u>10 603</u>	<u>8 877</u>	<u>9 878</u>	<u>5 195</u> 4 464
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 153</u>	<u>10 692</u>	<u>8 936</u>	<u>9 952</u>	<u>5 204</u> 4 464

					-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 771</u>	<u>10 366</u>	<u>5 312</u>	<u>7 308</u>	<u>4 758</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 745</u>	<u>10 321</u>	<u>5 307</u>	<u>7 288</u>	<u>4 753</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 719</u>	<u>10 277</u>	<u>5 302</u>	<u>7 269</u>	<u>4 749</u>

					, . -	.	-	-	-	-
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 204</u> 4 464	<u>7 822</u>	<u>5 511</u> 4 464	<u>5 645</u>	<u>8 914</u>	<u>5 915</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 195</u> 4 464	<u>7 775</u>	<u>5 498</u> 4 464	<u>5 563</u>	<u>8 851</u>	<u>5 889</u>

211-203.

					, . -	.	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					, . -	.	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003									
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 755</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357

					-	-	-	-	-
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 693</u>	<u>10 232</u>	<u>5 297</u>	<u>7 250</u>	<u>4 744</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 641</u>	<u>10 143</u>	<u>5 287</u>	<u>7 211</u>	<u>4 735</u>

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	

					,	.	-	.	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	

211-206.

					,	.	-	.	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>8 655</u>	<u>9 822</u>	<u>9 915</u>	<u>10 301</u>	<u>8 907</u>	<u>9 915</u>	

211-3.**211-302.**

,

					,	.	-
211-302-0100	32496-2013 350	3					
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080		
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080		

					-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>20 236</u> 17 357
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>20 236</u> 17 357

					-
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>11 176</u>

					,	-
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080	
211-302-0200	32496-2013400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080	
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080	
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080	
211-302-0300	32496-2013500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080	
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080	
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080	

211-4.
211-401.

					,	.	-	.	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 997</u> 5 179	<u>8 864</u>	<u>6 333</u> 5 179	<u>4 802</u>	<u>10 060</u>	<u>7 279</u>	

				,	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>9 226</u>	<u>12 006</u>	<u>6 099</u>	<u>8 237</u>	<u>8 422</u>

							-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	$\frac{5\,997}{5\,179}$	<u>8 864</u>	$\frac{6\,333}{5\,179}$	<u>4 802</u>	<u>10 060</u>	<u>7 279</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{6\,641}{5\,804}$	<u>8 060</u>	$\frac{6\,864}{2\,445}$	<u>10 948</u>	<u>7 567</u>	<u>8 607</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	$\frac{5\,215}{3\,164}$

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	$\frac{16\,298}{16\,071}$
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	$\frac{191\,818}{188\,036}$

211-5.

					-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>9 226</u>	<u>12 006</u>	<u>6 099</u>	<u>8 237</u>	<u>8 422</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 168</u>	<u>10 948</u>	<u>6 604</u>	<u>6 916</u>	

211-501.

					,	.	-	.	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 831</u>	<u>8 129</u>	<u>5 598</u> 4 464	<u>3 423</u>	<u>9 324</u>	<u>6 544</u>	

211-6.**211-601.**

-

					,	.	-	.	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 461</u> 3 036	<u>6 893</u>	<u>4 929</u> 3 750	<u>4 386</u>	<u>9 639</u>	<u>6 673</u>	

211-7.**211-701.**

,

					,	.	-
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 490</u>	<u>11 270</u>	<u>7 021</u>	<u>8 646</u>	<u>7 687</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 749</u>	<u>11 715</u>	<u>5 009</u>	<u>6 224</u>	<u>7 893</u>

					,	-	
211-701-0104	800,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	1000,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	1200,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5	10				1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

					,	-
211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212.**212-1.****212-101.**

					,	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						

				,	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-20103,5	3							

							-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>21 273</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586	<u>23 492</u> 18 586	<u>32 343</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586
212-101-0200	7473-2010	5	3							
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>22 217</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515	<u>24 436</u> 19 515	<u>33 288</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515
212-101-0300	7473-2010	7,5	3							
212-101-0301			3	1	2400	<u>23 209</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491	<u>25 428</u> 20 491	<u>34 279</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>23 102</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>24 955</u> 20 698	<u>31 856</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698
212-101-0303	F50, W4		3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>25 170</u> 20 909	<u>32 070</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909
212-101-0304	F50, W6		3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>25 389</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0305	F50, W8		3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>25 840</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0306	F50, W10		3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>26 074</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0307	F100, W2		3	1	2400	<u>23 316</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>25 170</u> 20 909	<u>32 070</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909
212-101-0308	F100, W4		3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>25 389</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0309	F100, W6		3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>25 612</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345

					-	-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>32 343</u> 18 586	<u>32 343</u> 18 586	<u>21 536</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586	<u>30 832</u> 18 586
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>33 288</u> 19 515	<u>33 288</u> 19 515	<u>22 481</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515	<u>31 776</u> 19 515
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>34 279</u> 20 491	<u>34 279</u> 20 491	<u>23 472</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491	<u>32 767</u> 20 491
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 856</u> 20 698	<u>31 856</u> 20 698	<u>23 448</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698	<u>30 783</u> 20 698
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 070</u> 20 909	<u>32 070</u> 20 909	<u>23 663</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>32 289</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>23 882</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 741</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>24 334</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 974</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>24 567</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 070</u> 20 909	<u>32 070</u> 20 909	<u>23 663</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909	<u>30 997</u> 20 909
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>32 289</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>23 882</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 513</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>24 105</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345

							-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>26 074</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 459</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>26 312</u> 22 033	<u>33 212</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 535</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>25 389</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>25 612</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>25 840</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 459</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>26 312</u> 22 033	<u>33 212</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 702</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>26 555</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 759</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>25 612</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 987</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>25 840</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 220</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>26 074</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 702</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>26 555</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 951</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518	<u>26 804</u> 22 518	<u>33 704</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518
212-101-0400	7473-2010	3								

					-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 974</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>24 567</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>33 212</u> 22 033	<u>33 212</u> 22 033	<u>24 805</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>32 289</u> 21 125	<u>32 289</u> 21 125	<u>23 882</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125	<u>31 216</u> 21 125
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 513</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>24 105</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 741</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>24 334</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>33 212</u> 22 033	<u>33 212</u> 22 033	<u>24 805</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033	<u>32 140</u> 22 033
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>25 048</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 513</u> 21 345	<u>32 513</u> 21 345	<u>24 105</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345	<u>31 440</u> 21 345
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 741</u> 21 570	<u>32 741</u> 21 570	<u>24 334</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570	<u>31 668</u> 21 570
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 974</u> 21 799	<u>32 974</u> 21 799	<u>24 567</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799	<u>31 901</u> 21 799
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>33 456</u> 22 273	<u>33 456</u> 22 273	<u>25 048</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273	<u>32 383</u> 22 273
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 704</u> 22 518	<u>33 704</u> 22 518	<u>25 297</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518	<u>32 632</u> 22 518
212-101-0400	7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 980</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>26 199</u> 21 250	<u>35 050</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>25 734</u> 21 465	<u>32 635</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>25 956</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>25 956</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 288</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>27 141</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135

					-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>35 050</u> 21 250	<u>35 050</u> 21 250	<u>24 243</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 635</u> 21 465	<u>32 635</u> 21 465	<u>24 227</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>24 450</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>24 450</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>34 042</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>25 634</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135

							-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 288</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>27 141</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>27 393</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>27 393</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 798</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>27 651</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 980</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>26 199</u> 21 250	<u>35 050</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 881</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>25 734</u> 21 465	<u>32 635</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>25 956</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907

					-	-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>34 042</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>25 634</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>34 294</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>25 886</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>34 294</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>25 886</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 552</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>26 144</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>35 050</u> 21 250	<u>35 050</u> 21 250	<u>24 243</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250	<u>33 538</u> 21 250
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 635</u> 21 465	<u>32 635</u> 21 465	<u>24 227</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465	<u>31 562</u> 21 465
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>24 450</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 103</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>25 956</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 288</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>27 141</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 330</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>26 184</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 288</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>27 141</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>27 393</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 562</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>26 415</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135

					-	-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 857</u> 21 684	<u>32 857</u> 21 684	<u>24 450</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684	<u>31 784</u> 21 684
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>34 042</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>25 634</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>33 084</u> 21 907	<u>33 084</u> 21 907	<u>24 677</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907	<u>32 011</u> 21 907
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>34 042</u> 22 849	<u>34 042</u> 22 849	<u>25 634</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849	<u>32 969</u> 22 849
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>34 294</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>25 886</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 316</u> 22 135	<u>33 316</u> 22 135	<u>24 908</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135	<u>32 243</u> 22 135

							-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 799</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>26 652</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>26 894</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 540</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>27 393</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 798</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>27 651</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 368</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616	<u>27 587</u> 22 616	<u>36 438</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 283</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>27 136</u> 22 845	<u>34 037</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 273</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 761</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>27 614</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>28 113</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 517</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>28 370</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 273</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 761</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>27 614</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 553</u> 22 368	<u>33 553</u> 22 368	<u>25 145</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368	<u>32 480</u> 22 368
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 795</u> 22 606	<u>33 795</u> 22 606	<u>25 387</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606	<u>32 722</u> 22 606
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>34 294</u> 23 098	<u>34 294</u> 23 098	<u>25 886</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098	<u>33 221</u> 23 098
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 552</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>26 144</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>36 438</u> 22 616	<u>36 438</u> 22 616	<u>25 631</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616	<u>34 926</u> 22 616
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>34 037</u> 22 845	<u>34 037</u> 22 845	<u>25 629</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>34 273</u> 23 078	<u>34 273</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 515</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>26 107</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>35 014</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>26 606</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>35 271</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>26 864</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>34 273</u> 23 078	<u>34 273</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078	<u>33 200</u> 23 078
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 515</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>26 107</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316

							-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 008</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>27 861</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 517</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>28 370</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>28 633</u> 24 318	<u>35 534</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 761</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>27 614</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 008</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>27 861</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>28 113</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 780</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>28 633</u> 24 318	<u>35 534</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 049</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>28 902</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 008</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>27 861</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 260</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>28 113</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 517</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>28 370</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 049</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>28 902</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 176</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853

					-	-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 762</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>26 354</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>35 271</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>26 864</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 534</u> 24 318	<u>35 534</u> 24 318	<u>27 126</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 515</u> 23 316	<u>34 515</u> 23 316	<u>26 107</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316	<u>33 442</u> 23 316
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 762</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>26 354</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>35 014</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>26 606</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 534</u> 24 318	<u>35 534</u> 24 318	<u>27 126</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>27 395</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 762</u> 23 558	<u>34 762</u> 23 558	<u>26 354</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>35 014</u> 23 806	<u>35 014</u> 23 806	<u>26 606</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806	<u>33 941</u> 23 806
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>35 271</u> 24 060	<u>35 271</u> 24 060	<u>26 864</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060	<u>34 198</u> 24 060
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>27 395</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>27 669</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853

							-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 049</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>28 902</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 323</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 176</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 604</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129	<u>29 457</u> 25 129	<u>36 358</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 891</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411	<u>29 744</u> 25 411	<u>36 644</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 484</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995	<u>30 337</u> 25 995	<u>37 238</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 064</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286	<u>29 283</u> 24 286	<u>38 134</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 996</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>28 849</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 250</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>29 104</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 775</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>29 628</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 046</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>29 899</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 996</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>28 849</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 250</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>29 104</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781

					-	-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 803</u> 24 583	<u>35 803</u> 24 583	<u>27 395</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583	<u>34 730</u> 24 583
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>36 077</u> 24 853	<u>36 077</u> 24 853	<u>27 669</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 358</u> 25 129	<u>36 358</u> 25 129	<u>27 950</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129	<u>35 285</u> 25 129
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 644</u> 25 411	<u>36 644</u> 25 411	<u>28 237</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411	<u>35 572</u> 25 411
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 238</u> 25 995	<u>37 238</u> 25 995	<u>28 830</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995	<u>36 165</u> 25 995
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>38 134</u> 24 286	<u>38 134</u> 24 286	<u>27 327</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286	<u>36 622</u> 24 286
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>27 342</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 004</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>27 597</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 529</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>28 121</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 799</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>28 392</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 750</u> 24 531	<u>35 750</u> 24 531	<u>27 342</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531	<u>34 677</u> 24 531
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 004</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>27 597</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781

							-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 510</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>29 363</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 046</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>29 899</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 322</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>30 175</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 250</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>29 104</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 510</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>29 363</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 775</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>29 628</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 322</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>30 175</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 604</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>30 457</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 322</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>30 175</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 604</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>30 457</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 893</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>30 746</u> 26 398	<u>37 646</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 187</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>31 040</u> 26 688	<u>37 941</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 797</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287	<u>31 650</u> 27 287	<u>38 550</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287

					-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 264</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>27 856</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 799</u> 25 564	<u>36 799</u> 25 564	<u>28 392</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564	<u>35 727</u> 25 564
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 076</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>28 668</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 004</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>27 597</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 264</u> 25 037	<u>36 264</u> 25 037	<u>27 856</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 529</u> 25 298	<u>36 529</u> 25 298	<u>28 121</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298	<u>35 456</u> 25 298
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 076</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>28 668</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 358</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>28 950</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>37 076</u> 25 836	<u>37 076</u> 25 836	<u>28 668</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836	<u>36 003</u> 25 836
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 358</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>28 950</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 646</u> 26 398	<u>37 646</u> 26 398	<u>29 239</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398	<u>36 573</u> 26 398
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 941</u> 26 688	<u>37 941</u> 26 688	<u>29 533</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688	<u>36 868</u> 26 688
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 550</u> 27 287	<u>38 550</u> 27 287	<u>30 143</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287	<u>37 478</u> 27 287

							-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 298</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500	<u>30 517</u> 25 500	<u>39 368</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 242</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>30 096</u> 25 758	<u>36 996</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 509</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>30 363</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 060</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>30 913</u> 26 563	<u>37 814</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>31 197</u> 26 842	<u>38 098</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 242</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>30 096</u> 25 758	<u>36 996</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 509</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>30 363</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 782</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>30 635</u> 26 289	<u>37 536</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 344</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>31 197</u> 26 842	<u>38 098</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 634</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>31 488</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 509</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>30 363</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 782</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>30 635</u> 26 289	<u>37 536</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289

					-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>39 368</u> 25 500	<u>39 368</u> 25 500	<u>28 561</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500	<u>37 856</u> 25 500
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 996</u> 25 758	<u>36 996</u> 25 758	<u>28 589</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 263</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>28 856</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 814</u> 26 563	<u>37 814</u> 26 563	<u>29 406</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 098</u> 26 842	<u>38 098</u> 26 842	<u>29 690</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 996</u> 25 758	<u>36 996</u> 25 758	<u>28 589</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758	<u>35 923</u> 25 758
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 263</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>28 856</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 536</u> 26 289	<u>37 536</u> 26 289	<u>29 128</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 098</u> 26 842	<u>38 098</u> 26 842	<u>29 690</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842	<u>37 025</u> 26 842
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 388</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>29 981</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 263</u> 26 020	<u>37 263</u> 26 020	<u>28 856</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020	<u>36 190</u> 26 020
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 536</u> 26 289	<u>37 536</u> 26 289	<u>29 128</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289	<u>36 463</u> 26 289

							-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 060</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>30 913</u> 26 563	<u>37 814</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 634</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>31 488</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 931</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>31 784</u> 27 419	<u>38 685</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 634</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>31 488</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 931</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>31 784</u> 27 419	<u>38 685</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 234</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717	<u>32 087</u> 27 717	<u>38 987</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 543</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022	<u>32 396</u> 28 022	<u>39 297</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 183</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652	<u>33 036</u> 28 652	<u>39 937</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 914</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>31 133</u> 26 107	<u>39 985</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 865</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>30 719</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 015</u> 25 425	<u>41 288</u> 25 472	<u>36 941</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>43 462</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>41 678</u> 25 854	<u>37 331</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>43 852</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

					-	-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 814</u> 26 563	<u>37 814</u> 26 563	<u>29 406</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563	<u>36 741</u> 26 563
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 388</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>29 981</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 685</u> 27 419	<u>38 685</u> 27 419	<u>30 277</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 388</u> 27 128	<u>38 388</u> 27 128	<u>29 981</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128	<u>37 315</u> 27 128
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 685</u> 27 419	<u>38 685</u> 27 419	<u>30 277</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419	<u>37 612</u> 27 419
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>38 987</u> 27 717	<u>38 987</u> 27 717	<u>30 580</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717	<u>37 914</u> 27 717
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 297</u> 28 022	<u>39 297</u> 28 022	<u>30 889</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022	<u>38 224</u> 28 022
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>39 937</u> 28 652	<u>39 937</u> 28 652	<u>31 529</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652	<u>38 864</u> 28 652
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 985</u> 26 107	<u>39 985</u> 26 107	<u>29 178</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 619</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>29 212</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>36 397</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472	<u>39 530</u> 25 790
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>36 787</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854	<u>39 925</u> 26 177

							-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 24 926	<u>40 778</u> 24 972	<u>36 431</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>42 952</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 25 301	<u>41 161</u> 25 346	<u>36 813</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>43 334</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 680	<u>41 548</u> 25 726	<u>37 201</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>43 722</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>41 942</u> 26 112	<u>37 594</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>44 116</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 923	<u>41 797</u> 25 970	<u>37 449</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>43 971</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 919</u> 26 312	<u>42 195</u> 26 361	<u>37 847</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>44 369</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 26 707	<u>42 598</u> 26 755	<u>38 250</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>44 772</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 27 107	<u>43 007</u> 27 157	<u>38 660</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>45 181</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 914</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>31 133</u> 26 107	<u>39 985</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 865</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>30 719</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 418</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915	<u>31 271</u> 26 915	<u>38 172</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 703</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>31 556</u> 27 195	<u>38 457</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195

					-	-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>35 887</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972	<u>39 014</u> 25 284
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>36 269</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346	<u>39 400</u> 25 663
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>36 657</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726	<u>39 793</u> 26 048
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>37 051</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112	<u>40 191</u> 26 438
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>36 906</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970	<u>40 045</u> 26 295
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>37 304</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361	<u>40 448</u> 26 691
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>37 707</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755	<u>40 855</u> 27 089
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>38 116</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157	<u>41 270</u> 27 496
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 985</u> 26 107	<u>39 985</u> 26 107	<u>29 178</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107	<u>38 473</u> 26 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 619</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>29 212</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 172</u> 26 915	<u>38 172</u> 26 915	<u>29 764</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915	<u>37 099</u> 26 915
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 457</u> 27 195	<u>38 457</u> 27 195	<u>30 049</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195

							-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 865</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>30 719</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 139</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640	<u>30 992</u> 26 640	<u>37 893</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 703</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>31 556</u> 27 195	<u>38 457</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 994</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>31 847</u> 27 481	<u>38 747</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 994</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>31 847</u> 27 481	<u>38 747</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 291</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774	<u>32 144</u> 27 774	<u>39 044</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 904</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377	<u>32 757</u> 28 377	<u>39 658</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 221</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689	<u>33 074</u> 28 689	<u>39 975</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 994</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170	<u>32 213</u> 27 170	<u>41 064</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>31 809</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 531</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010	<u>32 384</u> 28 010	<u>39 285</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 827</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>32 680</u> 28 302	<u>39 581</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302

					-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 619</u> 26 371	<u>37 619</u> 26 371	<u>29 212</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371	<u>36 546</u> 26 371
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>37 893</u> 26 640	<u>37 893</u> 26 640	<u>29 485</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640	<u>36 820</u> 26 640
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 457</u> 27 195	<u>38 457</u> 27 195	<u>30 049</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195	<u>37 384</u> 27 195
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>38 747</u> 27 481	<u>38 747</u> 27 481	<u>30 340</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>38 747</u> 27 481	<u>38 747</u> 27 481	<u>30 340</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481	<u>37 675</u> 27 481
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 044</u> 27 774	<u>39 044</u> 27 774	<u>30 637</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774	<u>37 972</u> 27 774
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>39 658</u> 28 377	<u>39 658</u> 28 377	<u>31 250</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377	<u>38 585</u> 28 377
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>39 975</u> 28 689	<u>39 975</u> 28 689	<u>31 567</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689	<u>38 902</u> 28 689
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 064</u> 27 170	<u>41 064</u> 27 170	<u>30 257</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170	<u>39 553</u> 27 170
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 710</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>30 302</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>39 285</u> 28 010	<u>39 285</u> 28 010	<u>30 877</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010	<u>38 212</u> 28 010
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 581</u> 28 302	<u>39 581</u> 28 302	<u>31 173</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302

							-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>31 809</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 240</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724	<u>32 094</u> 27 724	<u>38 994</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>30 827</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>32 680</u> 28 302	<u>39 581</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 130</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>32 983</u> 28 600	<u>39 884</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 130</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>32 983</u> 28 600	<u>39 884</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 439</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904	<u>33 292</u> 28 904	<u>40 193</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 077</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532	<u>33 931</u> 29 532	<u>40 831</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 407</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857	<u>34 260</u> 29 857	<u>41 161</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 374</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528	<u>33 593</u> 28 528	<u>42 445</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 350</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>33 203</u> 28 816	<u>40 104</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 954</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410	<u>33 807</u> 29 410	<u>40 708</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 265</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>34 118</u> 29 717	<u>41 019</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717

					-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 710</u> 27 444	<u>38 710</u> 27 444	<u>30 302</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 994</u> 27 724	<u>38 994</u> 27 724	<u>30 587</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724	<u>37 921</u> 27 724
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 581</u> 28 302	<u>39 581</u> 28 302	<u>31 173</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302	<u>38 508</u> 28 302
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 884</u> 28 600	<u>39 884</u> 28 600	<u>31 476</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 884</u> 28 600	<u>39 884</u> 28 600	<u>31 476</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600	<u>38 811</u> 28 600
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>40 193</u> 28 904	<u>40 193</u> 28 904	<u>31 785</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904	<u>39 120</u> 28 904
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 831</u> 29 532	<u>40 831</u> 29 532	<u>32 424</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532	<u>39 758</u> 29 532
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>41 161</u> 29 857	<u>41 161</u> 29 857	<u>32 753</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857	<u>40 088</u> 29 857
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 445</u> 28 528	<u>42 445</u> 28 528	<u>31 638</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528	<u>40 933</u> 28 528
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 104</u> 28 816	<u>40 104</u> 28 816	<u>31 696</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 708</u> 29 410	<u>40 708</u> 29 410	<u>32 300</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410	<u>39 635</u> 29 410
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 019</u> 29 717	<u>41 019</u> 29 717	<u>32 611</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717

							-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 350</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>33 203</u> 28 816	<u>40 104</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 649</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110	<u>33 502</u> 29 110	<u>40 403</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 265</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>34 118</u> 29 717	<u>41 019</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 583</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>34 436</u> 30 030	<u>41 337</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 583</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>34 436</u> 30 030	<u>41 337</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 907</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349	<u>34 760</u> 30 349	<u>41 661</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 578</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009	<u>35 431</u> 31 009	<u>42 331</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 924</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350	<u>35 777</u> 31 350	<u>42 678</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 823</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955	<u>35 042</u> 29 955	<u>43 894</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 814</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>34 667</u> 30 257	<u>41 568</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 448</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881	<u>35 301</u> 30 881	<u>42 202</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 775</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>35 628</u> 31 203	<u>42 528</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203

					-	-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 104</u> 28 816	<u>40 104</u> 28 816	<u>31 696</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816	<u>39 031</u> 28 816
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 403</u> 29 110	<u>40 403</u> 29 110	<u>31 995</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110	<u>39 330</u> 29 110
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 019</u> 29 717	<u>41 019</u> 29 717	<u>32 611</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717	<u>39 946</u> 29 717
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 337</u> 30 030	<u>41 337</u> 30 030	<u>32 929</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 337</u> 30 030	<u>41 337</u> 30 030	<u>32 929</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030	<u>40 264</u> 30 030
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 661</u> 30 349	<u>41 661</u> 30 349	<u>33 254</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349	<u>40 588</u> 30 349
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 331</u> 31 009	<u>42 331</u> 31 009	<u>33 924</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009	<u>41 259</u> 31 009
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>42 678</u> 31 350	<u>42 678</u> 31 350	<u>34 270</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350	<u>41 605</u> 31 350
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 894</u> 29 955	<u>43 894</u> 29 955	<u>33 087</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955	<u>42 382</u> 29 955
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>41 568</u> 30 257	<u>41 568</u> 30 257	<u>33 160</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>42 202</u> 30 881	<u>42 202</u> 30 881	<u>33 794</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881	<u>41 129</u> 30 881
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>42 528</u> 31 203	<u>42 528</u> 31 203	<u>34 121</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203

							-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 814</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>34 667</u> 30 257	<u>41 568</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 128</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566	<u>34 981</u> 30 566	<u>41 881</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 775</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>35 628</u> 31 203	<u>42 528</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 108</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>35 961</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 108</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>35 961</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 449</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867	<u>36 302</u> 31 867	<u>43 203</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 153</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559	<u>37 006</u> 32 559	<u>43 907</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 516</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917	<u>37 370</u> 32 917	<u>44 270</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 345</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452	<u>36 564</u> 31 452	<u>45 415</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 351</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>36 204</u> 31 770	<u>43 105</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 016</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425	<u>36 870</u> 32 425	<u>43 770</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 360</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>37 213</u> 32 763	<u>44 113</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763

					-	-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>41 568</u> 30 257	<u>41 568</u> 30 257	<u>33 160</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257	<u>40 495</u> 30 257
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>41 881</u> 30 566	<u>41 881</u> 30 566	<u>33 474</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566	<u>40 809</u> 30 566
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>42 528</u> 31 203	<u>42 528</u> 31 203	<u>34 121</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203	<u>41 455</u> 31 203
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>42 862</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>34 454</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>42 862</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>34 454</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>43 203</u> 31 867	<u>43 203</u> 31 867	<u>34 795</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867	<u>42 130</u> 31 867
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>43 907</u> 32 559	<u>43 907</u> 32 559	<u>35 499</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559	<u>42 834</u> 32 559
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 270</u> 32 917	<u>44 270</u> 32 917	<u>35 863</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917	<u>43 197</u> 32 917
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 415</u> 31 452	<u>45 415</u> 31 452	<u>34 608</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452	<u>43 904</u> 31 452
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 105</u> 31 770	<u>43 105</u> 31 770	<u>34 697</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 770</u> 32 425	<u>43 770</u> 32 425	<u>35 363</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425	<u>42 697</u> 32 425
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 113</u> 32 763	<u>44 113</u> 32 763	<u>35 706</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763

							-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 351</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>36 204</u> 31 770	<u>43 105</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 680</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094	<u>36 533</u> 32 094	<u>43 434</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 360</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>37 213</u> 32 763	<u>44 113</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 710</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>37 563</u> 33 108	<u>44 464</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 710</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>37 563</u> 33 108	<u>44 464</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 068</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460	<u>37 921</u> 33 460	<u>44 822</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 807</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187	<u>38 660</u> 34 187	<u>45 561</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 189</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563	<u>39 042</u> 34 563	<u>45 942</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 462</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772	<u>23 681</u> 18 772	<u>32 532</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 415</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710	<u>24 634</u> 19 710	<u>33 486</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 105</u> 31 770	<u>43 105</u> 31 770	<u>34 697</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770	<u>42 032</u> 31 770
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 434</u> 32 094	<u>43 434</u> 32 094	<u>35 027</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094	<u>42 361</u> 32 094
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 113</u> 32 763	<u>44 113</u> 32 763	<u>35 706</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763	<u>43 041</u> 32 763
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 464</u> 33 108	<u>44 464</u> 33 108	<u>36 056</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 464</u> 33 108	<u>44 464</u> 33 108	<u>36 056</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108	<u>43 391</u> 33 108
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 822</u> 33 460	<u>44 822</u> 33 460	<u>36 414</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460	<u>43 749</u> 33 460
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 561</u> 34 187	<u>45 561</u> 34 187	<u>37 153</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187	<u>44 488</u> 34 187
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 942</u> 34 563	<u>45 942</u> 34 563	<u>37 535</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563	<u>44 870</u> 34 563
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>32 532</u> 18 772	<u>32 532</u> 18 772	<u>21 725</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772	<u>31 020</u> 18 772
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 486</u> 19 710	<u>33 486</u> 19 710	<u>22 679</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710	<u>31 974</u> 19 710
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

							-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 417</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696	<u>25 636</u> 20 696	<u>34 487</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905	<u>25 165</u> 20 905	<u>32 066</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 529</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>25 382</u> 21 118	<u>32 283</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 750</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>25 603</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 206</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>26 060</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 442</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>26 295</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 529</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>25 382</u> 21 118	<u>32 283</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 750</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>25 603</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 976</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>25 829</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 442</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>26 295</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 682</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>26 536</u> 22 254	<u>33 436</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 750</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>25 603</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 976</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>25 829</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558

					-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 487</u> 20 696	<u>34 487</u> 20 696	<u>23 680</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696	<u>32 975</u> 20 696
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 066</u> 20 905	<u>32 066</u> 20 905	<u>23 658</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905	<u>30 993</u> 20 905
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 283</u> 21 118	<u>32 283</u> 21 118	<u>23 875</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>32 504</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>24 096</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>32 960</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>24 553</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 196</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>24 788</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 283</u> 21 118	<u>32 283</u> 21 118	<u>23 875</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 504</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>24 096</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>32 730</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>24 322</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 196</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>24 788</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 436</u> 22 254	<u>33 436</u> 22 254	<u>25 029</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 504</u> 21 336	<u>32 504</u> 21 336	<u>24 096</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336	<u>31 431</u> 21 336
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>32 730</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>24 322</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558

							-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 206</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>26 060</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 682</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>26 536</u> 22 254	<u>33 436</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 928</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>26 781</u> 22 496	<u>33 682</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 976</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>25 829</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 206</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>26 060</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 442</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>26 295</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 928</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>26 781</u> 22 496	<u>33 682</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 179</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743	<u>27 033</u> 22 743	<u>33 933</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 196</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>26 414</u> 21 463	<u>35 266</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 099</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>25 952</u> 21 679	<u>32 853</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>26 177</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126

					-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>32 960</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>24 553</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 436</u> 22 254	<u>33 436</u> 22 254	<u>25 029</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254	<u>32 363</u> 22 254
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>33 682</u> 22 496	<u>33 682</u> 22 496	<u>25 274</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>32 730</u> 21 558	<u>32 730</u> 21 558	<u>24 322</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558	<u>31 657</u> 21 558
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>32 960</u> 21 785	<u>32 960</u> 21 785	<u>24 553</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785	<u>31 887</u> 21 785
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 196</u> 22 017	<u>33 196</u> 22 017	<u>24 788</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017	<u>32 123</u> 22 017
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 682</u> 22 496	<u>33 682</u> 22 496	<u>25 274</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496	<u>32 609</u> 22 496
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>33 933</u> 22 743	<u>33 933</u> 22 743	<u>25 526</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743	<u>32 860</u> 22 743
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>35 266</u> 21 463	<u>35 266</u> 21 463	<u>24 459</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>32 853</u> 21 679	<u>32 853</u> 21 679	<u>24 445</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>24 670</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126

							-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>26 177</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>27 628</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357

					-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>24 670</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 274</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 274</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 529</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>26 121</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357

							-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>27 628</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 035</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>27 888</u> 23 585	<u>34 789</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 196</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>26 414</u> 21 463	<u>35 266</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 099</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>25 952</u> 21 679	<u>32 853</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>26 177</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>26 177</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126

					-	-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 529</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>26 121</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 789</u> 23 585	<u>34 789</u> 23 585	<u>26 381</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>35 266</u> 21 463	<u>35 266</u> 21 463	<u>24 459</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463	<u>33 754</u> 21 463
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>32 853</u> 21 679	<u>32 853</u> 21 679	<u>24 445</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679	<u>31 780</u> 21 679
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>24 670</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 077</u> 21 901	<u>33 077</u> 21 901	<u>24 670</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901	<u>32 005</u> 21 901
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126

							-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>26 406</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 520</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>27 373</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>27 628</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 787</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>26 640</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 026</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>26 879</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 270</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>27 124</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>27 628</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 035</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>27 888</u> 23 585	<u>34 789</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585

					-	-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>34 274</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>33 307</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>24 899</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 274</u> 23 078	<u>34 274</u> 23 078	<u>25 866</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078	<u>33 201</u> 23 078
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>34 529</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>26 121</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>33 541</u> 22 357	<u>33 541</u> 22 357	<u>25 133</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357	<u>32 468</u> 22 357
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>33 780</u> 22 592	<u>33 780</u> 22 592	<u>25 372</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592	<u>32 707</u> 22 592
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 024</u> 22 832	<u>34 024</u> 22 832	<u>25 617</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832	<u>32 951</u> 22 832
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>34 529</u> 23 329	<u>34 529</u> 23 329	<u>26 121</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 789</u> 23 585	<u>34 789</u> 23 585	<u>26 381</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585	<u>33 716</u> 23 585

							-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 597</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842	<u>27 816</u> 22 842	<u>36 668</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 515</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073	<u>27 368</u> 23 073	<u>34 269</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 754</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>27 607</u> 23 308	<u>34 508</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>27 851</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>28 355</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>28 615</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 754</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>27 607</u> 23 308	<u>34 508</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>27 851</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>28 101</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>28 615</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 027</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>28 880</u> 24 562	<u>35 781</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>27 851</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549

					-	-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>36 668</u> 22 842	<u>36 668</u> 22 842	<u>25 861</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842	<u>35 156</u> 22 842
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 269</u> 23 073	<u>34 269</u> 23 073	<u>25 861</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073	<u>33 196</u> 23 073
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>34 508</u> 23 308	<u>34 508</u> 23 308	<u>26 100</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 752</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>26 344</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>26 848</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 516</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>27 108</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>34 508</u> 23 308	<u>34 508</u> 23 308	<u>26 100</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308	<u>33 435</u> 23 308
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 752</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>26 344</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 001</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>26 594</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 516</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>27 108</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 781</u> 24 562	<u>35 781</u> 24 562	<u>27 373</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 752</u> 23 549	<u>34 752</u> 23 549	<u>26 344</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549	<u>33 679</u> 23 549

							-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>28 101</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>28 355</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 027</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>28 880</u> 24 562	<u>35 781</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 298</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>29 152</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 247</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>28 101</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 502</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>28 355</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 762</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>28 615</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 298</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>29 152</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 298</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>29 152</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 576</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>29 429</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 859</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380	<u>29 712</u> 25 380	<u>36 613</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 149</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665	<u>30 002</u> 25 665	<u>36 903</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665

					-	-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 001</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>26 594</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 256</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>26 848</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 781</u> 24 562	<u>35 781</u> 24 562	<u>27 373</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562	<u>34 708</u> 24 562
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 052</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>27 645</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 001</u> 23 794	<u>35 001</u> 23 794	<u>26 594</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794	<u>33 928</u> 23 794
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 256</u> 24 044	<u>35 256</u> 24 044	<u>26 848</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044	<u>34 183</u> 24 044
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 516</u> 24 300	<u>35 516</u> 24 300	<u>27 108</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 052</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>27 645</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>27 922</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 052</u> 24 829	<u>36 052</u> 24 829	<u>27 645</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829	<u>34 979</u> 24 829
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 329</u> 25 101	<u>36 329</u> 25 101	<u>27 922</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101	<u>35 257</u> 25 101
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 613</u> 25 380	<u>36 613</u> 25 380	<u>28 205</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380	<u>35 540</u> 25 380
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 903</u> 25 665	<u>36 903</u> 25 665	<u>28 495</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665	<u>35 830</u> 25 665

							-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 748</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255	<u>30 601</u> 26 255	<u>37 502</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 311</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529	<u>29 530</u> 24 529	<u>38 381</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 245</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>29 099</u> 24 776	<u>35 999</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>29 355</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 032</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>29 885</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 305</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>30 158</u> 25 820	<u>37 059</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 245</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>29 099</u> 24 776	<u>35 999</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>29 355</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>27 764</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>29 618</u> 25 287	<u>36 518</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 305</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>30 158</u> 25 820	<u>37 059</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>28 584</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>30 438</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>27 502</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>29 355</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029

					-	-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 502</u> 26 255	<u>37 502</u> 26 255	<u>29 094</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255	<u>36 429</u> 26 255
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 381</u> 24 529	<u>38 381</u> 24 529	<u>27 574</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529	<u>36 869</u> 24 529
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 999</u> 24 776	<u>35 999</u> 24 776	<u>27 592</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>36 256</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>27 849</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 786</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>28 378</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>37 059</u> 25 820	<u>37 059</u> 25 820	<u>28 652</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 999</u> 24 776	<u>35 999</u> 24 776	<u>27 592</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>36 256</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>27 849</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>36 518</u> 25 287	<u>36 518</u> 25 287	<u>28 111</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>37 059</u> 25 820	<u>37 059</u> 25 820	<u>28 652</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820	<u>35 986</u> 25 820
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>37 338</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>28 931</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>36 256</u> 25 029	<u>36 256</u> 25 029	<u>27 849</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029	<u>35 183</u> 25 029

							-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>27 764</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>29 618</u> 25 287	<u>36 518</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 032</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>29 885</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>28 584</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>30 438</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>28 869</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>30 723</u> 26 375	<u>37 623</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>28 584</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>30 438</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>28 869</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>30 723</u> 26 375	<u>37 623</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 161</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661	<u>31 014</u> 26 661	<u>37 915</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>29 458</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954	<u>31 312</u> 26 954	<u>38 212</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 074</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>31 927</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 557</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755	<u>30 776</u> 25 755	<u>39 627</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 504</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>30 357</u> 26 015	<u>37 258</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>28 774</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>30 627</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281

					-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>36 518</u> 25 287	<u>36 518</u> 25 287	<u>28 111</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287	<u>35 445</u> 25 287
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 786</u> 25 551	<u>36 786</u> 25 551	<u>28 378</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551	<u>35 713</u> 25 551
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>37 338</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>28 931</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 623</u> 26 375	<u>37 623</u> 26 375	<u>29 216</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>37 338</u> 26 094	<u>37 338</u> 26 094	<u>28 931</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094	<u>36 265</u> 26 094
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 623</u> 26 375	<u>37 623</u> 26 375	<u>29 216</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375	<u>36 550</u> 26 375
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 915</u> 26 661	<u>37 915</u> 26 661	<u>29 507</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661	<u>36 842</u> 26 661
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 212</u> 26 954	<u>38 212</u> 26 954	<u>29 805</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954	<u>37 139</u> 26 954
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 828</u> 27 560	<u>38 828</u> 27 560	<u>30 420</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560	<u>37 755</u> 27 560
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>39 627</u> 25 755	<u>39 627</u> 25 755	<u>28 820</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755	<u>38 115</u> 25 755
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 258</u> 26 015	<u>37 258</u> 26 015	<u>28 850</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 528</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>29 120</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281

							-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 330</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>31 183</u> 26 828	<u>38 084</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 617</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>31 470</u> 27 111	<u>38 371</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 504</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>30 357</u> 26 015	<u>37 258</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>28 774</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>30 627</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>30 902</u> 26 552	<u>37 803</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 617</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>31 470</u> 27 111	<u>38 371</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>29 910</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>31 763</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>28 774</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>30 627</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 049</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>30 902</u> 26 552	<u>37 803</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 330</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>31 183</u> 26 828	<u>38 084</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>29 910</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>31 763</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 209</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>32 062</u> 27 694	<u>38 963</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>29 910</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>31 763</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399

					-	-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 084</u> 26 828	<u>38 084</u> 26 828	<u>29 676</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 371</u> 27 111	<u>38 371</u> 27 111	<u>29 963</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 258</u> 26 015	<u>37 258</u> 26 015	<u>28 850</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015	<u>36 185</u> 26 015
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 528</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>29 120</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 803</u> 26 552	<u>37 803</u> 26 552	<u>29 395</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 371</u> 27 111	<u>38 371</u> 27 111	<u>29 963</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111	<u>37 298</u> 27 111
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 664</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>30 256</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 528</u> 26 281	<u>37 528</u> 26 281	<u>29 120</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 803</u> 26 552	<u>37 803</u> 26 552	<u>29 395</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552	<u>36 730</u> 26 552
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 084</u> 26 828	<u>38 084</u> 26 828	<u>29 676</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828	<u>37 011</u> 26 828
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 664</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>30 256</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>38 963</u> 27 694	<u>38 963</u> 27 694	<u>30 556</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 664</u> 27 399	<u>38 664</u> 27 399	<u>30 256</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399	<u>37 591</u> 27 399

							-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 209</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>32 062</u> 27 694	<u>38 963</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 515</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995	<u>32 368</u> 27 995	<u>39 269</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>30 828</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302	<u>32 681</u> 28 302	<u>39 582</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 474</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938	<u>33 327</u> 28 938	<u>40 228</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 180</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>31 399</u> 26 368	<u>40 250</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 133</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>30 987</u> 26 635	<u>37 887</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 691</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184	<u>31 544</u> 27 184	<u>38 445</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 979</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>31 832</u> 27 467	<u>38 733</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 133</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>30 987</u> 26 635	<u>37 887</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 409</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906	<u>31 263</u> 26 906	<u>38 163</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 979</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>31 832</u> 27 467	<u>38 733</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 273</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>32 126</u> 27 756	<u>39 027</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>38 963</u> 27 694	<u>38 963</u> 27 694	<u>30 556</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694	<u>37 890</u> 27 694
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 269</u> 27 995	<u>39 269</u> 27 995	<u>30 861</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995	<u>38 196</u> 27 995
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>39 582</u> 28 302	<u>39 582</u> 28 302	<u>31 174</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302	<u>38 509</u> 28 302
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 228</u> 28 938	<u>40 228</u> 28 938	<u>31 820</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938	<u>39 155</u> 28 938
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>40 250</u> 26 368	<u>40 250</u> 26 368	<u>29 443</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 887</u> 26 635	<u>37 887</u> 26 635	<u>29 480</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 445</u> 27 184	<u>38 445</u> 27 184	<u>30 038</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184	<u>37 372</u> 27 184
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 733</u> 27 467	<u>38 733</u> 27 467	<u>30 325</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 887</u> 26 635	<u>37 887</u> 26 635	<u>29 480</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635	<u>36 814</u> 26 635
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 163</u> 26 906	<u>38 163</u> 26 906	<u>29 756</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906	<u>37 090</u> 26 906
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 733</u> 27 467	<u>38 733</u> 27 467	<u>30 325</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467	<u>37 660</u> 27 467
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 027</u> 27 756	<u>39 027</u> 27 756	<u>30 619</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756

							-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 273</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>32 126</u> 27 756	<u>39 027</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 573</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051	<u>32 426</u> 28 051	<u>39 327</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 192</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661	<u>33 046</u> 28 661	<u>39 946</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 512</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976	<u>33 366</u> 28 976	<u>40 266</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 180</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>31 399</u> 26 368	<u>40 250</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 270</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441	<u>32 489</u> 27 441	<u>41 340</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 088</u> 27 719	<u>38 989</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>30 815</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>32 669</u> 28 290	<u>39 569</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 115</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>32 968</u> 28 585	<u>39 869</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 088</u> 27 719	<u>38 989</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 522</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001	<u>32 375</u> 28 001	<u>39 276</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001

					-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 027</u> 27 756	<u>39 027</u> 27 756	<u>30 619</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756	<u>37 954</u> 27 756
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 327</u> 28 051	<u>39 327</u> 28 051	<u>30 919</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051	<u>38 254</u> 28 051
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 946</u> 28 661	<u>39 946</u> 28 661	<u>31 539</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 266</u> 28 976	<u>40 266</u> 28 976	<u>31 859</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976	<u>39 193</u> 28 976
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 250</u> 26 368	<u>40 250</u> 26 368	<u>29 443</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368	<u>38 738</u> 26 368
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 340</u> 27 441	<u>41 340</u> 27 441	<u>30 533</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441	<u>39 829</u> 27 441
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 989</u> 27 719	<u>38 989</u> 27 719	<u>30 581</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 569</u> 28 290	<u>39 569</u> 28 290	<u>31 162</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290	<u>38 496</u> 28 290
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 869</u> 28 585	<u>39 869</u> 28 585	<u>31 461</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 989</u> 27 719	<u>38 989</u> 27 719	<u>30 581</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>39 276</u> 28 001	<u>39 276</u> 28 001	<u>30 868</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001	<u>38 203</u> 28 001

							-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 115</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>32 968</u> 28 585	<u>39 869</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 420</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>33 274</u> 28 886	<u>40 174</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 420</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>33 274</u> 28 886	<u>40 174</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 733</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193	<u>33 586</u> 29 193	<u>40 487</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 377</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828	<u>34 231</u> 29 828	<u>41 131</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 710</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155	<u>34 564</u> 30 155	<u>41 464</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 664</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813	<u>33 883</u> 28 813	<u>42 734</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 643</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>33 496</u> 29 104	<u>40 397</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 252</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705	<u>34 106</u> 29 705	<u>41 006</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 567</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>34 420</u> 30 014	<u>41 321</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 643</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>33 496</u> 29 104	<u>40 397</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 945</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401	<u>33 798</u> 29 401	<u>40 698</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401

					-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 869</u> 28 585	<u>39 869</u> 28 585	<u>31 461</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585	<u>38 796</u> 28 585
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>40 174</u> 28 886	<u>40 174</u> 28 886	<u>31 767</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>40 174</u> 28 886	<u>40 174</u> 28 886	<u>31 767</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886	<u>39 101</u> 28 886
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 487</u> 29 193	<u>40 487</u> 29 193	<u>32 079</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193	<u>39 414</u> 29 193
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>41 131</u> 29 828	<u>41 131</u> 29 828	<u>32 724</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828	<u>40 058</u> 29 828
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 464</u> 30 155	<u>41 464</u> 30 155	<u>33 057</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155	<u>40 391</u> 30 155
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 734</u> 28 813	<u>42 734</u> 28 813	<u>31 927</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813	<u>41 223</u> 28 813
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 397</u> 29 104	<u>40 397</u> 29 104	<u>31 989</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 006</u> 29 705	<u>41 006</u> 29 705	<u>32 599</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705	<u>39 933</u> 29 705
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 321</u> 30 014	<u>41 321</u> 30 014	<u>32 913</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 397</u> 29 104	<u>40 397</u> 29 104	<u>31 989</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104	<u>39 324</u> 29 104
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 698</u> 29 401	<u>40 698</u> 29 401	<u>32 291</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401	<u>39 625</u> 29 401

							-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 567</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>34 420</u> 30 014	<u>41 321</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>32 888</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>34 741</u> 30 330	<u>41 642</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>32 888</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>34 741</u> 30 330	<u>41 642</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 216</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653	<u>35 069</u> 30 653	<u>41 970</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>33 893</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>35 746</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 242</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663	<u>36 096</u> 31 663	<u>42 996</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 128</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254	<u>35 347</u> 30 254	<u>44 198</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 121</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>34 974</u> 30 560	<u>41 875</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 761</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190	<u>35 615</u> 31 190	<u>42 515</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 092</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>35 945</u> 31 515	<u>42 845</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 121</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>34 974</u> 30 560	<u>41 875</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 438</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872	<u>35 291</u> 30 872	<u>42 192</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872

					-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 321</u> 30 014	<u>41 321</u> 30 014	<u>32 913</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014	<u>40 248</u> 30 014
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 642</u> 30 330	<u>41 642</u> 30 330	<u>33 234</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 642</u> 30 330	<u>41 642</u> 30 330	<u>33 234</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330	<u>40 569</u> 30 330
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 970</u> 30 653	<u>41 970</u> 30 653	<u>33 562</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653	<u>40 897</u> 30 653
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 647</u> 31 319	<u>34 239</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319	<u>41 574</u> 31 319
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 996</u> 31 663	<u>42 996</u> 31 663	<u>34 589</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663	<u>41 923</u> 31 663
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 198</u> 30 254	<u>44 198</u> 30 254	<u>33 391</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254	<u>42 686</u> 30 254
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>41 875</u> 30 560	<u>41 875</u> 30 560	<u>33 468</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>42 515</u> 31 190	<u>42 515</u> 31 190	<u>34 108</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190	<u>41 442</u> 31 190
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>42 845</u> 31 515	<u>42 845</u> 31 515	<u>34 438</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>41 875</u> 30 560	<u>41 875</u> 30 560	<u>33 468</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560	<u>40 802</u> 30 560
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>42 192</u> 30 872	<u>42 192</u> 30 872	<u>33 784</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872	<u>41 119</u> 30 872

							-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 092</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>35 945</u> 31 515	<u>42 845</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 429</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>36 282</u> 31 846	<u>43 182</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 429</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>36 282</u> 31 846	<u>43 182</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 773</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185	<u>36 626</u> 32 185	<u>43 527</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 484</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885	<u>37 337</u> 32 885	<u>44 238</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 851</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246	<u>37 704</u> 33 246	<u>44 605</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 665</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767	<u>36 884</u> 31 767	<u>45 735</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 674</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>36 527</u> 32 088	<u>43 428</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 346</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>37 199</u> 32 749	<u>44 100</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 692</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>37 546</u> 33 090	<u>44 446</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 674</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>36 527</u> 32 088	<u>43 428</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 006</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415	<u>36 860</u> 32 415	<u>43 760</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415

					-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>42 845</u> 31 515	<u>42 845</u> 31 515	<u>34 438</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515	<u>41 773</u> 31 515
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>43 182</u> 31 846	<u>43 182</u> 31 846	<u>34 775</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>43 182</u> 31 846	<u>43 182</u> 31 846	<u>34 775</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846	<u>42 110</u> 31 846
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>43 527</u> 32 185	<u>43 527</u> 32 185	<u>35 119</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185	<u>42 454</u> 32 185
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>44 238</u> 32 885	<u>44 238</u> 32 885	<u>35 830</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885	<u>43 165</u> 32 885
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>44 605</u> 33 246	<u>44 605</u> 33 246	<u>36 197</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246	<u>43 532</u> 33 246
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 735</u> 31 767	<u>45 735</u> 31 767	<u>34 928</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767	<u>44 223</u> 31 767
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 428</u> 32 088	<u>43 428</u> 32 088	<u>35 020</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>44 100</u> 32 749	<u>44 100</u> 32 749	<u>35 692</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749	<u>43 027</u> 32 749
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 446</u> 33 090	<u>44 446</u> 33 090	<u>36 039</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>43 428</u> 32 088	<u>43 428</u> 32 088	<u>35 020</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>43 760</u> 32 415	<u>43 760</u> 32 415	<u>35 353</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415	<u>42 687</u> 32 415

							-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 692</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>37 546</u> 33 090	<u>44 446</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 046</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>37 900</u> 33 439	<u>44 800</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 046</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>37 900</u> 33 439	<u>44 800</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 408</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794	<u>38 261</u> 33 794	<u>45 162</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 154</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529	<u>39 007</u> 34 529	<u>45 908</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 540</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909	<u>39 393</u> 34 909	<u>46 294</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909

212-102.

							-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>22 977</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263	<u>25 196</u> 20 263	<u>34 047</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>24 212</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479	<u>26 431</u> 21 479	<u>35 283</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>25 522</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768	<u>27 741</u> 22 768	<u>36 592</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 372</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>29 591</u> 24 589	<u>38 443</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589

					-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>44 446</u> 33 090	<u>44 446</u> 33 090	<u>36 039</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090	<u>43 373</u> 33 090
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>44 800</u> 33 439	<u>44 800</u> 33 439	<u>36 393</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>44 800</u> 33 439	<u>44 800</u> 33 439	<u>36 393</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439	<u>43 727</u> 33 439
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>45 162</u> 33 794	<u>45 162</u> 33 794	<u>36 754</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794	<u>44 089</u> 33 794
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>45 908</u> 34 529	<u>45 908</u> 34 529	<u>37 500</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529	<u>44 835</u> 34 529
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 294</u> 34 909	<u>46 294</u> 34 909	<u>37 886</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909	<u>45 221</u> 34 909

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>34 047</u> 20 263	<u>34 047</u> 20 263	<u>23 241</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263	<u>32 536</u> 20 263
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>35 283</u> 21 479	<u>35 283</u> 21 479	<u>24 476</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479	<u>33 771</u> 21 479
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>36 592</u> 22 768	<u>36 592</u> 22 768	<u>25 785</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768	<u>35 080</u> 22 768
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>38 443</u> 24 589	<u>38 443</u> 24 589	<u>27 636</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589

							-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 372</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>29 591</u> 24 589	<u>38 443</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 606</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804	<u>30 825</u> 25 804	<u>39 676</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 382</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>33 601</u> 28 536	<u>42 452</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 153</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295	<u>34 372</u> 29 295	<u>43 223</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 461</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>34 680</u> 29 598	<u>43 532</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 461</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>34 680</u> 29 598	<u>43 532</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 770</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902	<u>34 989</u> 29 902	<u>43 840</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 183</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466	<u>25 402</u> 20 466	<u>34 253</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>24 431</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694	<u>26 650</u> 21 694	<u>35 501</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>25 753</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996	<u>27 972</u> 22 996	<u>36 823</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 622</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>29 841</u> 24 835	<u>38 693</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 622</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>29 841</u> 24 835	<u>38 693</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835

					-	-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>38 443</u> 24 589	<u>38 443</u> 24 589	<u>27 636</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589	<u>36 931</u> 24 589
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>39 676</u> 25 804	<u>39 676</u> 25 804	<u>28 869</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804	<u>38 165</u> 25 804
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 452</u> 28 536	<u>42 452</u> 28 536	<u>31 645</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>43 223</u> 29 295	<u>43 223</u> 29 295	<u>32 416</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295	<u>41 712</u> 29 295
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>43 532</u> 29 598	<u>43 532</u> 29 598	<u>32 725</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>43 532</u> 29 598	<u>43 532</u> 29 598	<u>32 725</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598	<u>42 020</u> 29 598
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>43 840</u> 29 902	<u>43 840</u> 29 902	<u>33 033</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902	<u>42 328</u> 29 902
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>34 253</u> 20 466	<u>34 253</u> 20 466	<u>23 446</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466	<u>32 742</u> 20 466
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>35 501</u> 21 694	<u>35 501</u> 21 694	<u>24 694</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694	<u>33 989</u> 21 694
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>36 823</u> 22 996	<u>36 823</u> 22 996	<u>26 016</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996	<u>35 312</u> 22 996
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>38 693</u> 24 835	<u>38 693</u> 24 835	<u>27 886</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>38 693</u> 24 835	<u>38 693</u> 24 835	<u>27 886</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835	<u>37 181</u> 24 835

					,	.	-	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 868</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062	<u>31 087</u> 26 062	<u>39 939</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 672</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821	<u>33 891</u> 28 821	<u>42 742</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 451</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588	<u>34 670</u> 29 588	<u>43 521</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 762</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>34 981</u> 29 894	<u>43 832</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 762</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>34 981</u> 29 894	<u>43 832</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 074</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201	<u>35 293</u> 30 201	<u>44 144</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201

212-103.

					,	.	-	-	-	-
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

					,	.	-
--	--	--	--	--	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>39 939</u> 26 062	<u>39 939</u> 26 062	<u>29 132</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062	<u>38 427</u> 26 062
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>42 742</u> 28 821	<u>42 742</u> 28 821	<u>31 935</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821	<u>41 230</u> 28 821
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>43 521</u> 29 588	<u>43 521</u> 29 588	<u>32 714</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588	<u>42 009</u> 29 588
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>43 832</u> 29 894	<u>43 832</u> 29 894	<u>33 025</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>43 832</u> 29 894	<u>43 832</u> 29 894	<u>33 025</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894	<u>42 321</u> 29 894
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>44 144</u> 30 201	<u>44 144</u> 30 201	<u>33 337</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201	<u>42 632</u> 30 201

					-	-	-	-
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					,	-
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u>	35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u>	36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

212-202.

					,	-
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>	30 612

					,	-
212-202-0108	D400	3	1	350		<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

					,	-
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100		<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

					,	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 104</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615	<u>23 138</u> 18 615	<u>31 251</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 238</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732	<u>24 272</u> 19 732	<u>32 386</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>23 781</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250	<u>25 815</u> 21 250	<u>33 928</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 251</u> 18 615	<u>31 251</u> 18 615	<u>21 345</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615	<u>29 866</u> 18 615
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 386</u> 19 732	<u>32 386</u> 19 732	<u>22 480</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732	<u>31 000</u> 19 732
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 928</u> 21 250	<u>33 928</u> 21 250	<u>24 022</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250	<u>32 542</u> 21 250

					-		-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 323</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768	<u>27 357</u> 22 768	<u>35 470</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 094</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527	<u>28 128</u> 23 527	<u>36 242</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>26 865</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286	<u>28 899</u> 24 286	<u>37 013</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 345</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743	<u>30 379</u> 25 743	<u>38 493</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 915</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287	<u>31 949</u> 27 287	<u>40 062</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 578</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925	<u>33 612</u> 28 925	<u>41 726</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 341</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660	<u>35 375</u> 30 660	<u>43 489</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>21 590</u> 18 984	<u>30 078</u> 20 804	<u>24 736</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 169</u> 19 554	<u>30 712</u> 21 429	<u>25 370</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 996</u> 20 368	<u>31 619</u> 22 321	<u>26 277</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 824</u> 21 183	<u>32 527</u> 23 214	<u>27 184</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>24 470</u> 21 819	<u>33 234</u> 23 911	<u>27 892</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911

					-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>35 470</u> 22 768	<u>35 470</u> 22 768	<u>25 564</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768	<u>34 085</u> 22 768
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>36 242</u> 23 527	<u>36 242</u> 23 527	<u>26 335</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527	<u>34 856</u> 23 527
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 013</u> 24 286	<u>37 013</u> 24 286	<u>27 106</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286	<u>35 627</u> 24 286
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>38 493</u> 25 743	<u>38 493</u> 25 743	<u>28 587</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743	<u>37 107</u> 25 743
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>40 062</u> 27 287	<u>40 062</u> 27 287	<u>30 156</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287	<u>38 677</u> 27 287
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>41 726</u> 28 925	<u>41 726</u> 28 925	<u>31 819</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925	<u>40 340</u> 28 925
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>43 489</u> 30 660	<u>43 489</u> 30 660	<u>33 583</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660	<u>42 103</u> 30 660
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>23 355</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>23 989</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>24 896</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>25 803</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>26 511</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911

					-		-	-	-	
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>25 135</u> 22 473	<u>33 963</u> 24 628	<u>28 621</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>25 820</u> 23 147	<u>34 714</u> 25 367	<u>29 371</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736					

212-402.

					-		-	-	-	
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888

					-	-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>27 239</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>27 990</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691

							-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{27\,925}{25\,529}$	$\frac{27\,844}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{34\,830}{32\,016}$	$\frac{34\,727}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{31\,948}{29\,488}$	$\frac{31\,853}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

					-	-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503

212-501.

							-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 596</u> 26 801	<u>26 346</u> 23 930	<u>25 094</u> 23 930	<u>26 243</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>25 529</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 332</u> 26 541	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 857</u> 23 698	<u>26 007</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 293</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 364</u> 27 338	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 582</u> 24 408	<u>26 729</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 015</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 364</u> 27 338	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 336</u> 24 167	<u>26 729</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 015</u> 24 408
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 144</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 993</u> 27 121	<u>27 144</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>26 429</u> 24 816
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 144</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 993</u> 27 121	<u>26 899</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>26 185</u> 24 575
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 270</u> 26 260	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 544</u> 27 663	<u>27 648</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 934</u> 25 313
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 965</u> 26 945	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 544</u> 27 663	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>26 934</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 316</u> 26 526	<u>28 755</u> 27 942	<u>28 828</u> 27 942	<u>27 908</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>27 193</u> 25 568
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 017</u> 28 965	<u>29 794</u> 28 965	<u>29 867</u> 28 965	<u>27 908</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>27 193</u> 25 568

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 679</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930	<u>24 959</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 442</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698	<u>24 722</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 201</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 165</u> 24 408
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 579</u> 24 816	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>25 579</u> 24 816
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 334</u> 24 575	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>25 334</u> 24 575
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 083</u> 25 313	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 471</u> 27 663	<u>26 083</u> 25 313
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 083</u> 25 313	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 471</u> 27 663	<u>26 083</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 343</u> 25 568	<u>28 755</u> 27 942	<u>28 755</u> 27 942	<u>26 343</u> 25 568
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 343</u> 25 568	<u>29 794</u> 28 965	<u>29 794</u> 28 965	<u>26 343</u> 25 568

							-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	I		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	II		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	II		1	1000	<u>32 027</u> 30 943	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 749</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 851</u> 26 832	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 655</u> 27 771	<u>25 776</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>25 061</u> 23 470
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 851</u> 26 832	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 655</u> 27 771	<u>25 549</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>24 834</u> 23 246
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>24 789</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>24 789</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093

					-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403	
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403	
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 676</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 211</u> 23 470	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 582</u> 27 771	<u>24 211</u> 23 470
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 984</u> 23 246	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 582</u> 27 771	<u>23 984</u> 23 246
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>24 442</u> 22 093	
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>24 442</u> 22 093	

212-502.

							-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 881</u> 25 878	<u>24 614</u> 23 866	<u>24 687</u> 23 866	<u>29 485</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>28 771</u> 27 121
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 849</u> 24 862	<u>23 512</u> 22 781	<u>23 585</u> 22 781	<u>29 485</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>28 771</u> 27 121
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 514</u> 20 990	<u>23 012</u> 19 926	<u>21 894</u> 19 926	<u>24 486</u> 19 926	<u>23 636</u> 19 926	<u>23 116</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 388</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 238</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

212-503.

-

							-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 317</u> 32 212	<u>32 797</u> 31 921	<u>32 871</u> 31 921	<u>34 637</u> 32 192	<u>33 418</u> 29 770	<u>33 923</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 580</u> 30 503	<u>31 888</u> 31 026	<u>31 961</u> 31 026	<u>32 497</u> 30 086	<u>33 418</u> 29 770	<u>31 783</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 586</u> 29 524	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 749</u> 29 833	<u>31 322</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>30 608</u> 28 929

212-6.

,

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 614</u> 23 866	<u>24 614</u> 23 866	<u>27 920</u> 27 121
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>23 512</u> 22 781	<u>23 512</u> 22 781	<u>27 920</u> 27 121
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 567</u> 19 926	<u>24 139</u> 19 926	<u>21 623</u> 19 926	<u>23 047</u> 19 926	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 073</u> 32 192	<u>33 073</u> 32 192	<u>32 797</u> 31 921	<u>32 797</u> 31 921	<u>33 073</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 933</u> 30 086	<u>30 933</u> 30 086	<u>31 888</u> 31 026	<u>31 888</u> 31 026	<u>30 933</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 757</u> 28 929	<u>29 757</u> 28 929	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 676</u> 29 833	<u>29 757</u> 28 929

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

					-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{108\,507}{85\,714}$	$\frac{117\,402}{85\,714}$	$\frac{91\,986}{85\,714}$	$\frac{99\,558}{85\,714}$	$\frac{102\,474}{85\,714}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{108\,507}{85\,714}$	$\frac{117\,402}{85\,714}$	$\frac{91\,986}{85\,714}$	$\frac{99\,558}{85\,714}$	$\frac{102\,474}{85\,714}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{113\,558}{90\,612}$	$\frac{122\,453}{90\,612}$	$\frac{97\,037}{90\,612}$	$\frac{104\,609}{90\,612}$	$\frac{107\,525}{90\,612}$
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							

							-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>110 681</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>113 305</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>116 008</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>112 991</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687	<u>118 792</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>115 859</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467	<u>121 660</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467

213-102.

							-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>108 831</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>110 512</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>112 228</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>114 852</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366

					-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>110 681</u> 84 821	<u>108 360</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>113 305</u> 87 366	<u>110 984</u> 87 366	<u>103 095</u> 87 366	<u>103 095</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>116 008</u> 89 987	<u>113 687</u> 89 987	<u>105 798</u> 89 987	<u>105 798</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>118 792</u> 92 687	<u>116 472</u> 92 687	<u>108 582</u> 92 687	<u>108 582</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>121 660</u> 95 467	<u>119 339</u> 95 467	<u>111 450</u> 95 467	<u>111 450</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467

					-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>102 643</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>104 324</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>106 040</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>108 664</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366

							-	-	-	-
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>103 961</u> 77 730					
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>116 832</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>119 594</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>122 439</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>136 488</u> 109 619					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>154 585</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>158 480</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>162 491</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243

					-	-	-	-	-
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .							
213-102-0301	125	1000 .	1	4800					
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>110 644</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>113 406</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>116 251</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723
213-102-0305	125	1000 .	1	4800					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>148 397</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>152 292</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>156 304</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560

					,	-
213-104-0200	474-90					
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085	
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	

213-3. , ,
213-301.

					,	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 382</u> 29 464	<u>34 345</u> 29 464	<u>31 869</u> 29 464	<u>41 834</u> 29 464	<u>35 565</u> 29 464	<u>36 339</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3								

				,	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 199</u> 29 464	<u>41 548</u> 29 464	<u>31 449</u> 29 464	<u>33 690</u> 29 464	<u>34 732</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3							

					, . -	.	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371					
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207					

213-302.

					, . -	.	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>531</u> 446	<u>485</u> 446	<u>590</u> 446	<u>472</u> 371	<u>488</u> 371
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>280</u> 265					

					-	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

					-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>507</u> 371	<u>507</u> 371	<u>477</u> 446	<u>435</u> 371	<u>486</u> 371
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1					

					,	.	-	.	-	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8		<u>413</u> 390					

213-304.

					,	.	-	.	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19		<u>362</u> 330	<u>416</u> 330	<u>367</u> 330	<u>479</u> 330	<u>516</u> 366	<u>493</u> 366
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9		<u>258</u> 241	<u>284</u> 241	<u>261</u> 241	<u>314</u> 241	<u>324</u> 250	<u>313</u> 250

213-305.

					,	.	-
213-305-0100	945-92	.					
213-305-0105	188 , 50 390 190	.	1	12		<u>1 200</u> 506	

8.04-08-2023

					-	-	-	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8					

					-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>516</u> 366	<u>516</u> 366	<u>359</u> 330	<u>442</u> 366	<u>401</u> 280
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>324</u> 250	<u>324</u> 250	<u>257</u> 241	<u>288</u> 250	<u>239</u> 181

213-306.

							-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2								
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,481}{2\,410}$	$\frac{2\,503}{2\,410}$	$\frac{2\,484}{2\,410}$	$\frac{2\,528}{2\,410}$	$\frac{2\,155}{2\,074}$	$\frac{2\,162}{2\,074}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,228}{2\,178}$					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,339}{2\,286}$					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,457}{2\,401}$					
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,366}{3\,289}$					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,534}{3\,452}$					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,710}{3\,625}$					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,333}{2\,281}$					
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,450}{2\,395}$					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,573}{2\,515}$					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,702}{2\,641}$					
213-306-0112	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,701}{3\,617}$					

					-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,170}{2\,074}$	$\frac{2\,480}{2\,410}$	$\frac{2\,139}{2\,074}$	$\frac{2\,161}{2\,074}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9					
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					

					, . -	.	-	-	-	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	<u>3 886</u> 3 798					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	<u>4 079</u> 3 987					

213-307.

					, . -	.	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>91 223</u> 86 734	<u>97 011</u> 86 734	<u>91 851</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>90 937</u> 86 734

213-309.

					, . -
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 548</u> 32 143

22.**221.****221-1.**

8.04-08-2023

				,	-	-	-	-	-
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

221-101.

							-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>13 449</u> 12 947	<u>13 517</u> 13 517	<u>13 510</u> 12 947	<u>16 486</u> 12 947	<u>14 108</u> 13 599	<u>14 739</u> 12 947
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>9 493</u> 9 125	<u>9 553</u> 9 553	<u>9 539</u> 9 125	<u>11 758</u> 9 125	<u>9 988</u> 9 614	<u>10 455</u> 9 125
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>9 921</u> 9 552	<u>9 972</u> 9 972	<u>9 966</u> 9 552	<u>12 158</u> 9 552	<u>10 408</u> 10 033	<u>10 871</u> 9 552
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>10 800</u> 10 421	<u>10 840</u> 10 840	<u>10 845</u> 10 421	<u>13 027</u> 10 421	<u>11 285</u> 10 900	<u>11 746</u> 10 421

221-102.

							-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>51 019</u> 47 710	<u>55 497</u> 52 135	<u>51 504</u> 47 710	<u>75 023</u> 47 710	<u>56 143</u> 52 773	<u>61 218</u> 47 710

					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>14 527</u> 13 599	<u>16 171</u> 12 947	<u>13 556</u> 12 947	<u>14 053</u> 13 544	<u>14 297</u> 12 947
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>10 300</u> 9 614	<u>11 524</u> 9 125	<u>9 573</u> 9 125	<u>9 946</u> 9 573	<u>10 126</u> 9 125
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>10 716</u> 10 033	<u>11 926</u> 9 552	<u>10 000</u> 9 552	<u>10 367</u> 9 992	<u>10 546</u> 9 552
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>11 591</u> 10 900	<u>12 796</u> 10 421	<u>10 879</u> 10 421	<u>11 244</u> 10 860	<u>11 422</u> 10 421

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>59 451</u> 52 773	<u>72 536</u> 47 710	<u>51 865</u> 47 710	<u>55 712</u> 52 348	<u>57 725</u> 47 710

221-104.

					-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 205</u> 98 815	<u>119 701</u> 93 682	<u>98 483</u> 93 682	<u>102 373</u> 98 384	<u>104 499</u> 93 682
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>149 148</u> 137 044

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								

							-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	$\frac{82\,733}{68\,763}$	$\frac{87\,531}{68\,763}$	$\frac{83\,933}{68\,763}$	$\frac{100\,726}{68\,763}$	$\frac{93\,529}{68\,763}$	$\frac{92\,929}{68\,763}$
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	$\frac{83\,608}{69\,601}$	$\frac{88\,414}{69\,601}$	$\frac{84\,810}{69\,601}$	$\frac{101\,631}{69\,601}$	$\frac{94\,422}{69\,601}$	$\frac{93\,821}{69\,601}$
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	$\frac{90\,773}{76\,625}$	$\frac{95\,579}{76\,625}$	$\frac{91\,974}{76\,625}$	$\frac{108\,795}{76\,625}$	$\frac{101\,586}{76\,625}$	$\frac{100\,985}{76\,625}$

222.**222-1.****222-101.**

							-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	$\frac{126\,059}{111\,053}$	$\frac{131\,356}{111\,053}$	$\frac{127\,459}{111\,053}$	$\frac{144\,445}{111\,053}$	$\frac{137\,140}{111\,053}$	$\frac{138\,966}{111\,053}$
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{85\,100}{81\,020}$					
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{93\,952}{89\,699}$					

					-	-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>99 526</u> 68 763	<u>94 728</u> 68 763	<u>83 333</u> 68 763	<u>79 510</u> 68 763	<u>91 130</u> 68 763
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>100 429</u> 69 601	<u>95 623</u> 69 601	<u>84 209</u> 69 601	<u>80 379</u> 69 601	<u>93 407</u> 70 962
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>107 593</u> 76 625	<u>102 788</u> 76 625	<u>91 374</u> 76 625	<u>87 544</u> 76 625	<u>98 535</u> 75 989

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>142 010</u> 111 053	<u>139 210</u> 111 053	<u>126 851</u> 111 053	<u>123 040</u> 111 053	<u>134 583</u> 111 053
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460					
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460					

					, . -	.	-	-	-	-
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>104 942</u> 100 425					
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>133 342</u> 128 219					
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>70 983</u> 68 278					
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>72 632</u> 69 895					
222-101-0207	7 31310-2015	3	1	1330	<u>84 760</u> 81 795					

					-	-	-	-	-
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510					
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560					
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340					
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340					
222-101-0207	7 31310-2015	3	1	1330					

							-	-	-	-
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>105 452</u> 101 522					
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>87 715</u> 83 584					
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>96 178</u> 91 881					
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480	<u>92 560</u> 88 314					
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610	<u>163 919</u> 158 147					
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>75 285</u> 72 486					

					-	-	-	-	-
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900					
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460					
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460					
222-101-0303	12504-2015 7	3	1	2480					
222-101-0304	12504-2015 8-9	3	1	2610					
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350					

					, . -	.	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>72 780</u> 70 040					
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340	<u>85 903</u> 82 906					
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>110 234</u> 106 593					
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>85 526</u> 81 448					
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>87 438</u> 83 293					

					-	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340					
222-101-0307	31310-2015 7	3	1	1340					
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510					
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450					
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480					

					, . -	.	-	-	-	-
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>173 432</u> 167 484					
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>67 101</u> 64 374					
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>73 108</u> 70 205					
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>88 830</u> 85 471					

					-	-	-	-	-
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600					
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440					
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500					
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650					

					, . -	.	-	-	-	-
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>89 311</u> 86 071					
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>142 447</u> 137 135					

222-102.

					, . -	.	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>98 915</u> 94 992	<u>103 526</u> 99 548	<u>99 408</u> 94 992	<u>123 329</u> 94 992	<u>104 191</u> 100 205	<u>109 288</u> 94 992
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>91 858</u> 88 084	<u>96 511</u> 92 682	<u>92 340</u> 88 084	<u>115 696</u> 88 084	<u>97 182</u> 93 345	<u>101 986</u> 88 084
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>98 819</u> 94 897	<u>103 443</u> 99 467	<u>99 312</u> 94 897	<u>123 234</u> 94 897	<u>104 110</u> 100 125	<u>109 192</u> 94 897

					-	-	-	-	-
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520					
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570					

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>107 556</u> 100 205	<u>120 799</u> 94 992	<u>99 775</u> 94 992	<u>103 748</u> 99 768	<u>105 736</u> 94 992
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>100 468</u> 93 345	<u>113 226</u> 88 084	<u>92 698</u> 88 084	<u>96 735</u> 92 903	<u>98 518</u> 88 084
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>107 475</u> 100 125	<u>120 704</u> 94 897	<u>99 679</u> 94 897	<u>103 666</u> 99 686	<u>105 640</u> 94 897

					-		-	-	-	-
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>98 033</u> 94 124	<u>102 682</u> 98 717	<u>98 526</u> 94 124	<u>122 419</u> 94 124	<u>103 352</u> 99 379	<u>108 394</u> 94 124
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>97 690</u> 93 777	<u>102 327</u> 98 359	<u>98 184</u> 93 777	<u>122 143</u> 93 777	<u>102 995</u> 99 020	<u>108 079</u> 93 777
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>207 744</u> 191 066	<u>213 071</u> 191 066	<u>209 152</u> 191 066	<u>226 234</u> 191 066	<u>218 887</u> 191 066	<u>220 724</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>125 514</u> 121 271	<u>130 149</u> 125 850	<u>126 009</u> 121 271	<u>149 978</u> 121 271	<u>130 817</u> 126 510	<u>135 908</u> 121 271
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>145 661</u> 141 203	<u>150 288</u> 145 775	<u>146 151</u> 141 203	<u>169 909</u> 141 203	<u>150 956</u> 146 434	<u>155 963</u> 141 203
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>81 876</u> 78 160	<u>86 505</u> 82 734	<u>82 368</u> 78 160	<u>106 241</u> 78 160	<u>87 172</u> 83 394	<u>92 228</u> 78 160
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>83 348</u> 79 605	<u>88 014</u> 84 216	<u>83 842</u> 79 605	<u>107 801</u> 79 605	<u>88 687</u> 84 881	<u>93 737</u> 79 605
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>84 624</u> 80 866	<u>89 277</u> 85 464	<u>85 118</u> 80 866	<u>109 077</u> 80 866	<u>89 948</u> 86 127	<u>95 013</u> 80 866
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>98 682</u> 94 758	<u>103 335</u> 99 356	<u>99 175</u> 94 758	<u>123 125</u> 94 758	<u>104 006</u> 100 019	<u>109 067</u> 94 758
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>92 776</u> 88 931	<u>97 422</u> 93 523	<u>93 268</u> 88 931	<u>117 142</u> 88 931	<u>98 092</u> 94 184	<u>103 128</u> 88 931
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>90 410</u> 86 586	<u>95 071</u> 91 192	<u>90 903</u> 86 586	<u>114 834</u> 86 586	<u>95 742</u> 91 856	<u>100 787</u> 86 586

					-	-	-	-	-
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>106 713</u> 99 379	<u>119 892</u> 94 124	<u>98 893</u> 94 124	<u>102 905</u> 98 938	<u>104 846</u> 94 124
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>106 366</u> 99 020	<u>119 609</u> 93 777	<u>98 551</u> 93 777	<u>102 550</u> 98 579	<u>104 521</u> 93 777
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>223 785</u> 191 066	<u>220 969</u> 191 066	<u>208 540</u> 191 066	<u>204 708</u> 191 066	<u>216 315</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>134 189</u> 126 510	<u>147 443</u> 121 271	<u>126 376</u> 121 271	<u>130 372</u> 126 070	<u>132 349</u> 121 271
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>154 298</u> 146 434	<u>167 397</u> 141 203	<u>146 515</u> 141 203	<u>150 511</u> 145 995	<u>152 436</u> 141 203
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>90 530</u> 83 394	<u>103 716</u> 78 160	<u>82 734</u> 78 160	<u>86 727</u> 82 954	<u>88 683</u> 78 160
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>92 057</u> 84 881	<u>105 267</u> 79 605	<u>84 209</u> 79 605	<u>88 238</u> 84 438	<u>90 180</u> 79 605
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>93 318</u> 86 127	<u>106 543</u> 80 866	<u>85 485</u> 80 866	<u>89 501</u> 85 685	<u>91 455</u> 80 866
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>107 375</u> 100 019	<u>120 592</u> 94 758	<u>99 543</u> 94 758	<u>103 559</u> 99 577	<u>105 511</u> 94 758
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>101 450</u> 94 184	<u>114 617</u> 88 931	<u>93 634</u> 88 931	<u>97 645</u> 93 743	<u>99 583</u> 88 931
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>99 109</u> 91 856	<u>112 303</u> 86 586	<u>91 270</u> 86 586	<u>95 295</u> 91 413	<u>97 233</u> 86 586

					,	.	-	.	-	-	-
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>88 437</u> 84 640	<u>93 091</u> 89 238	<u>88 930</u> 84 640	<u>112 842</u> 84 640	<u>93 761</u> 89 901	<u>98 806</u> 84 640	
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>120 681</u> 116 502	<u>125 336</u> 121 102	<u>121 174</u> 116 502	<u>145 076</u> 116 502	<u>126 007</u> 121 765	<u>131 046</u> 116 502	
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361	<u>130 845</u> 105 361	
222-102-0300	948-84	3									
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042	<u>65 109</u> 41 042	
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>156 812</u> 152 202	<u>161 465</u> 156 799	<u>157 306</u> 152 202	<u>181 237</u> 152 202	<u>162 136</u> 157 462	<u>167 190</u> 152 202	

222-2.
222-202.

					,	.	-	.	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>212 445</u> 207 143	<u>217 136</u> 211 778	<u>212 944</u> 207 143	<u>237 153</u> 207 143	<u>217 812</u> 212 446	<u>222 943</u> 207 143	

222-203.

					,	.	-	.	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>97 125</u> 89 901	<u>110 313</u> 84 640	<u>89 297</u> 84 640	<u>93 314</u> 89 459	<u>95 255</u> 84 640
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>129 369</u> 121 765	<u>142 548</u> 116 502	<u>121 540</u> 116 502	<u>125 560</u> 121 323	<u>127 496</u> 116 502
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>117 081</u> 105 361	<u>129 000</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3							
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>51 421</u> 41 042	<u>63 274</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>165 502</u> 157 462	<u>178 706</u> 152 202	<u>157 673</u> 152 202	<u>161 689</u> 157 020	<u>163 636</u> 152 202

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>221 217</u> 212 446	<u>234 592</u> 207 143	<u>213 316</u> 207 143	<u>217 361</u> 212 001	<u>219 348</u> 207 143

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 066</u> 5 695	<u>6 173</u> 5 695	<u>6 094</u> 5 695	<u>6 436</u> 5 695	<u>6 289</u> 5 695	<u>6 326</u> 5 695
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 055</u> 6 690	<u>7 151</u> 6 690	<u>7 080</u> 6 690	<u>7 388</u> 6 690	<u>7 255</u> 6 690	<u>7 288</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 185</u> 7 684	<u>8 329</u> 7 684	<u>8 223</u> 7 684	<u>8 684</u> 7 684	<u>8 486</u> 7 684	<u>8 535</u> 7 684
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 315</u> 8 679	<u>9 506</u> 8 679	<u>9 365</u> 8 679	<u>9 980</u> 8 679	<u>9 716</u> 8 679	<u>9 782</u> 8 679
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 740</u> 9 854	<u>11 025</u> 9 854	<u>10 815</u> 9 854	<u>11 730</u> 9 854	<u>11 337</u> 9 854	<u>11 435</u> 9 854
222-203-0200	12767-94	3								
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>114 307</u> 109 779					
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 448</u> 11 967	<u>13 017</u> 12 530	<u>12 508</u> 11 967	<u>15 407</u> 11 967	<u>13 099</u> 12 611	<u>13 705</u> 11 967
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>11 429</u> 9 831					

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 387</u> 5 695	<u>6 331</u> 5 695	<u>6 082</u> 5 695	<u>6 006</u> 5 695	<u>6 238</u> 5 695
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 343</u> 6 690	<u>7 293</u> 6 690	<u>7 069</u> 6 690	<u>7 000</u> 6 690	<u>7 209</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 618</u> 7 684	<u>8 542</u> 7 684	<u>8 206</u> 7 684	<u>8 103</u> 7 684	<u>8 416</u> 7 684
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 892</u> 8 679	<u>9 791</u> 8 679	<u>9 343</u> 8 679	<u>9 206</u> 8 679	<u>9 623</u> 8 679
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>11 599</u> 9 854	<u>11 448</u> 9 854	<u>10 782</u> 9 854	<u>10 577</u> 9 854	<u>11 199</u> 9 854
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540					
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>13 507</u> 12 611	<u>15 101</u> 11 967	<u>12 552</u> 11 967	<u>13 045</u> 12 557	<u>13 275</u> 11 967
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					

					, . -	.	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 104</u> 10 493					

222-3. , ,
222-301. , ,

					, . -	.	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 285</u> 7 098	<u>7 438</u> 7 249	<u>7 303</u> 7 098	<u>8 174</u> 7 098	<u>7 460</u> 7 271	<u>7 662</u> 7 098
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 169</u> 17 465	<u>19 036</u> 18 322	<u>18 257</u> 17 465	<u>22 505</u> 17 465	<u>19 161</u> 18 445	<u>20 011</u> 17 465
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 425</u> 11 265					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 303</u> 11 832	<u>12 912</u> 12 434	<u>12 361</u> 11 832	<u>15 184</u> 11 832	<u>13 000</u> 12 521	<u>13 527</u> 11 832

222-302. ,

					, . -	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314				<u>12 000</u> 10 595	

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 582</u> 7 271	<u>8 081</u> 7 098	<u>7 316</u> 7 098	<u>7 445</u> 7 256	<u>7 533</u> 7 098
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 758</u> 18 445	<u>22 056</u> 17 465	<u>18 322</u> 17 465	<u>19 077</u> 18 363	<u>19 380</u> 17 465
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 397</u> 12 521	<u>14 885</u> 11 832	<u>12 404</u> 11 832	<u>12 941</u> 12 463	<u>13 108</u> 11 832

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					, . -	.	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>40 883</u> 35 671					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>54 308</u> 48 455	<u>56 332</u> 48 455	<u>54 843</u> 48 455	<u>61 332</u> 48 455	<u>58 541</u> 48 455	<u>59 239</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>56 448</u> 50 428					
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>62 299</u> 55 660					
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>65 644</u> 58 309	<u>68 200</u> 58 309	<u>66 320</u> 58 309	<u>74 516</u> 58 309	<u>70 991</u> 58 309	<u>71 872</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>73 756</u> 65 632	<u>76 578</u> 65 632	<u>74 502</u> 65 632	<u>83 552</u> 65 632	<u>79 659</u> 65 632	<u>80 632</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>75 266</u> 67 238					
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>147 557</u> 142 341					

225.**225-1.****225-101.**

					, . -	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0102	24.12-5	.	1	875					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>60 401</u> 48 455	<u>59 332</u> 48 455	<u>54 611</u> 48 455	<u>53 155</u> 48 455	<u>57 564</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5	.	1	975					
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075					
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>73 341</u> 58 309	<u>71 990</u> 58 309	<u>66 026</u> 58 309	<u>64 188</u> 58 309	<u>69 757</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>82 254</u> 65 632	<u>80 762</u> 65 632	<u>74 178</u> 65 632	<u>72 148</u> 65 632	<u>78 297</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580					

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 888</u> 4 514	<u>5 574</u> 4 240	<u>4 481</u> 4 240	<u>4 689</u> 4 491	<u>4 790</u> 4 240
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 150</u> 6 881	<u>7 647</u> 6 881	<u>9 636</u> 6 881	<u>10 364</u> 6 881	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 989</u> 12 900	<u>15 995</u> 12 100	<u>12 799</u> 12 100	<u>13 410</u> 12 833	<u>13 705</u> 12 100
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 673</u> 6 238	<u>8 448</u> 6 238	<u>7 454</u> 6 238	<u>7 148</u> 6 238	<u>8 076</u> 6 238
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 949</u> 14 280	<u>15 544</u> 14 280	<u>18 726</u> 14 280	<u>19 892</u> 14 280	<u>16 337</u> 12 656
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>21 931</u> 20 213	<u>25 098</u> 18 950	<u>20 052</u> 18 950	<u>21 016</u> 20 107	<u>21 482</u> 18 950
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>27 587</u> 21 557	<u>23 619</u> 21 557	<u>28 869</u> 21 557	<u>30 793</u> 21 557	<u>24 512</u> 18 487
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>36 720</u> 33 854	<u>41 998</u> 31 750	<u>33 588</u> 31 750	<u>35 195</u> 33 678	<u>35 973</u> 31 750
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>42 543</u> 33 572	<u>36 652</u> 33 572	<u>44 447</u> 33 572	<u>47 304</u> 33 572	<u>39 241</u> 30 239
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>59 891</u> 55 584	<u>67 702</u> 52 470	<u>55 256</u> 52 470	<u>57 634</u> 55 323	<u>58 785</u> 52 470
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>23 916</u> 9 854	<u>22 565</u> 9 854	<u>16 602</u> 9 854	<u>14 763</u> 9 854	<u>20 332</u> 9 854
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760	
225-101-0200	8020-2016	.							

					-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 430</u> 8 679	<u>9 374</u> 8 679	<u>9 125</u> 8 679	<u>9 048</u> 8 679	<u>9 281</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 218</u> 22 837	<u>26 593</u> 21 890	<u>22 809</u> 21 890	<u>23 532</u> 22 758	<u>23 882</u> 21 890
225-101-0602	15	.	1	950	<u>51 923</u> 48 999	<u>56 938</u> 47 000	<u>48 948</u> 47 000	<u>50 475</u> 48 831	<u>51 213</u> 47 000
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>99 662</u> 94 884	<u>107 474</u> 91 770	<u>95 028</u> 91 770	<u>97 406</u> 94 623	<u>98 556</u> 91 770
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 534</u> 12 766	<u>14 854</u> 12 240	<u>12 751</u> 12 240	<u>13 153</u> 12 722	<u>13 347</u> 12 240
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 426</u> 15 233	<u>18 144</u> 15 233	<u>16 902</u> 15 233	<u>16 519</u> 15 233	<u>17 679</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>41 283</u> 39 141	<u>44 872</u> 37 710	<u>39 153</u> 37 710	<u>40 246</u> 39 021	<u>40 775</u> 37 710
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>43 114</u> 40 951	<u>46 703</u> 39 520	<u>40 985</u> 39 520	<u>42 077</u> 40 830	<u>42 606</u> 39 520
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>76 040</u> 71 785	<u>83 323</u> 68 880	<u>71 718</u> 68 880	<u>73 935</u> 71 541	<u>75 008</u> 68 880
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>82 244</u> 64 999	<u>80 690</u> 64 999	<u>73 832</u> 64 999	<u>71 718</u> 64 999	<u>78 123</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>76 735</u> 65 457	<u>69 522</u> 65 457	<u>79 067</u> 65 457	<u>82 564</u> 65 457	
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>84 498</u> 69 248	<u>83 147</u> 69 248	<u>77 184</u> 69 248	<u>75 345</u> 69 248	<u>80 914</u> 69 248
225-101-0620	10	.	1	800					

					, . -	.	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>78 637</u> 69 185					
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>85 381</u> 75 027					

225-104.

					,	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>43 558</u> 41 294	<u>46 820</u> 41 294	
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>70 812</u> 68 014	<u>74 074</u> 68 014	
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>87 824</u> 84 692	<u>91 086</u> 84 692	
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>132 664</u> 128 653	<u>135 926</u> 128 653	

225-108.

					, . -	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	.	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>147 657</u> 132 152	<u>152 986</u> 132 152	<u>149 066</u> 132 152	<u>166 154</u> 132 152	<u>158 804</u> 132 152	<u>160 642</u> 132 152	

225-2.
225-201.

					,	.	-	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>35 386</u> 29 652	<u>37 515</u> 29 652	<u>35 949</u> 29 652	<u>42 779</u> 29 652	<u>39 841</u> 29 652	<u>40 575</u> 29 652	
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>69 299</u> 58 490	<u>73 292</u> 58 490	<u>70 354</u> 58 490	<u>83 161</u> 58 490	<u>77 653</u> 58 490	<u>79 030</u> 58 490	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>129 432</u> 112 641	<u>135 455</u> 112 641	<u>131 024</u> 112 641	<u>150 339</u> 112 641	<u>142 031</u> 112 641	<u>144 108</u> 112 641	
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>186 562</u> 162 542	<u>195 166</u> 162 542	<u>188 837</u> 162 542	<u>216 430</u> 162 542	<u>204 562</u> 162 542	<u>207 529</u> 162 542	
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>456 943</u> 418 651	<u>469 338</u> 418 651	<u>460 220</u> 418 651	<u>499 970</u> 418 651	<u>482 873</u> 418 651	<u>487 148</u> 418 651	

225-202.

					,	.	-	.	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>163 704</u> 132 152	<u>160 887</u> 132 152	<u>148 453</u> 132 152	<u>144 620</u> 132 152	<u>156 232</u> 132 152

					-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>41 799</u> 29 652	<u>40 673</u> 29 652	<u>35 704</u> 29 652	<u>34 172</u> 29 652	<u>38 813</u> 29 652
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 325</u> 58 490	<u>79 213</u> 58 490	<u>69 895</u> 58 490	<u>67 023</u> 58 490	<u>75 725</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>147 570</u> 112 641	<u>144 385</u> 112 641	<u>130 332</u> 112 641	<u>125 999</u> 112 641	<u>139 124</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>212 474</u> 162 542	<u>207 924</u> 162 542	<u>187 848</u> 162 542	<u>181 658</u> 162 542	<u>200 408</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>494 271</u> 418 651	<u>487 717</u> 418 651	<u>458 795</u> 418 651	<u>449 879</u> 418 651	<u>476 889</u> 418 651

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					,	-	.	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>78 420</u> 68 788						
225-202-0102	2	.	1	550	<u>28 831</u> 25 493	<u>30 002</u> 25 493	<u>29 140</u> 25 493	<u>32 897</u> 25 493	<u>31 281</u> 25 493	<u>31 685</u> 25 493	
225-202-0103	3	.	1	900	<u>42 986</u> 37 607	<u>44 903</u> 37 607	<u>43 493</u> 37 607	<u>49 640</u> 37 607	<u>46 996</u> 37 607	<u>47 657</u> 37 607	
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>83 858</u> 81 180	<u>86 706</u> 83 994	<u>84 160</u> 81 180	<u>98 799</u> 81 180	<u>87 116</u> 84 400	<u>90 206</u> 81 180	
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>115 837</u> 101 973	<u>120 735</u> 101 973	<u>117 132</u> 101 973	<u>132 840</u> 101 973	<u>126 084</u> 101 973	<u>127 773</u> 101 973	
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.									
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>21 834</u> 19 888						
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>126 912</u> 111 944	<u>132 185</u> 111 944	<u>128 306</u> 111 944	<u>145 217</u> 111 944	<u>137 943</u> 111 944	<u>139 762</u> 111 944	
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>119 096</u> 114 961	<u>123 736</u> 119 546	<u>119 584</u> 114 961	<u>143 266</u> 114 961	<u>124 405</u> 120 207	<u>129 365</u> 114 961	
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>114 354</u> 99 668	<u>119 612</u> 99 668	<u>115 744</u> 99 668	<u>132 607</u> 99 668	<u>125 354</u> 99 668	<u>127 167</u> 99 668	
225-202-1200	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>32 358</u> 25 493	<u>31 739</u> 25 493	<u>29 006</u> 25 493	<u>28 163</u> 25 493	<u>30 716</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>48 758</u> 37 607	<u>47 745</u> 37 607	<u>43 272</u> 37 607	<u>41 894</u> 37 607	<u>46 070</u> 37 607
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>89 175</u> 84 400	<u>97 251</u> 81 180	<u>84 384</u> 81 180	<u>86 842</u> 84 130	<u>88 032</u> 81 180
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>130 588</u> 101 973	<u>127 998</u> 101 973	<u>116 568</u> 101 973	<u>113 045</u> 101 973	<u>123 719</u> 101 973
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.							
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330					
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>142 792</u> 111 944	<u>140 004</u> 111 944	<u>127 700</u> 111 944	<u>123 907</u> 111 944	<u>135 398</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>127 736</u> 120 207	<u>140 762</u> 114 961	<u>119 947</u> 114 961	<u>123 959</u> 119 767	<u>125 849</u> 114 961
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>130 190</u> 99 668	<u>127 409</u> 99 668	<u>115 140</u> 99 668	<u>111 357</u> 99 668	<u>122 816</u> 99 668
225-202-1200	13015-2012	.							

					, . -	.	-	-	-	-
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>22 658</u> 21 340					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>20 404</u> 19 245					
225-202-1209	5	.	1	73	<u>9 690</u> 9 165					

225-203.

					, . -	.	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 001</u> 51 110	<u>60 139</u> 51 110	<u>54 647</u> 51 110	<u>79 666</u> 51 110	<u>62 733</u> 51 110	<u>64 358</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 769</u> 85 465	<u>94 907</u> 85 465	<u>89 414</u> 85 465	<u>114 433</u> 85 465	<u>97 501</u> 85 465	<u>99 126</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>106 075</u> 102 056	<u>110 728</u> 106 654	<u>106 570</u> 102 056	<u>130 587</u> 102 056	<u>111 399</u> 107 317	<u>116 489</u> 102 056
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 466</u> 80 009	<u>99 793</u> 80 009	<u>95 875</u> 80 009	<u>112 956</u> 80 009	<u>105 609</u> 80 009	<u>107 446</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3								

					-	-	-	-	-
225-202-1204	10 -3	.	1	190					
225-202-1206	15-8	.	1	165					
225-202-1209	5	.	1	73					

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 307</u> 51 110	<u>75 414</u> 51 110	<u>54 837</u> 51 110	<u>58 747</u> 51 110	<u>60 962</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>103 074</u> 85 465	<u>110 181</u> 85 465	<u>89 604</u> 85 465	<u>93 515</u> 85 465	<u>95 729</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>114 778</u> 107 317	<u>128 047</u> 102 056	<u>106 939</u> 102 056	<u>110 952</u> 106 875	<u>112 923</u> 102 056
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 507</u> 80 009	<u>107 691</u> 80 009	<u>95 262</u> 80 009	<u>91 431</u> 80 009	<u>103 038</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3							

							-	-	-	-
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 119</u> 141 398	<u>162 461</u> 141 398	<u>158 532</u> 141 398	<u>175 661</u> 141 398	<u>168 293</u> 141 398	<u>170 135</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>243 592</u> 226 004	<u>249 006</u> 226 004	<u>245 024</u> 226 004	<u>262 385</u> 226 004	<u>254 918</u> 226 004	<u>256 785</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 982</u> 9 131	<u>10 258</u> 9 131	<u>10 055</u> 9 131	<u>10 943</u> 9 131	<u>10 561</u> 9 131	<u>10 656</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 743</u> 17 267	<u>19 212</u> 17 267	<u>18 867</u> 17 267	<u>20 370</u> 17 267	<u>19 723</u> 17 267	<u>19 885</u> 17 267
225-203-0703	3	.	1	350	<u>26 313</u> 24 108					
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 641</u> 27 724					
225-203-0705	5	.	1	600	<u>41 887</u> 40 730	<u>43 004</u> 41 834	<u>42 005</u> 40 730	<u>47 747</u> 40 730	<u>43 165</u> 41 993	<u>44 377</u> 40 730
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>85 539</u> 83 150	<u>87 866</u> 85 449	<u>85 786</u> 83 150	<u>97 747</u> 83 150	<u>88 201</u> 85 781	<u>90 726</u> 83 150
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>139 582</u> 135 980	<u>142 877</u> 139 236	<u>139 932</u> 135 980	<u>156 868</u> 135 980	<u>143 352</u> 139 705	<u>146 927</u> 135 980
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>193 168</u> 187 710	<u>198 529</u> 193 007	<u>193 737</u> 187 710	<u>221 294</u> 187 710	<u>199 302</u> 193 771	<u>205 118</u> 187 710

225-204.

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>173 205</u> 141 398	<u>170 381</u> 141 398	<u>157 918</u> 141 398	<u>154 075</u> 141 398	<u>165 715</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>259 896</u> 226 004	<u>257 034</u> 226 004	<u>244 401</u> 226 004	<u>240 507</u> 226 004	<u>252 304</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 815</u> 9 131	<u>10 669</u> 9 131	<u>10 023</u> 9 131	<u>9 824</u> 9 131	<u>10 427</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>20 154</u> 17 267	<u>19 906</u> 17 267	<u>18 813</u> 17 267	<u>18 476</u> 17 267	<u>19 497</u> 17 267
225-203-0703	3	.	1	350					
225-203-0704	4	.	1	480					
225-203-0705	5	.	1	600	<u>43 972</u> 41 993	<u>47 139</u> 40 730	<u>42 093</u> 40 730	<u>43 058</u> 41 887	<u>43 524</u> 40 730
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>89 884</u> 85 781	<u>96 482</u> 83 150	<u>85 969</u> 83 150	<u>87 978</u> 85 560	<u>88 950</u> 83 150
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>145 734</u> 139 705	<u>155 077</u> 135 980	<u>140 191</u> 135 980	<u>143 035</u> 139 392	<u>144 412</u> 135 980
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>203 178</u> 193 771	<u>218 379</u> 187 710	<u>194 159</u> 187 710	<u>198 787</u> 193 262	<u>201 026</u> 187 710

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					, . -		-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>307 028</u> 290 821					
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>332 064</u> 313 328					
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>256 157</u> 238 909					
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>981 940</u> 936 199					
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 136 626</u> 1 083 777					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 843 763</u> 1 764 415					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 885 046</u> 1 800 815					
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>220 107</u> 209 679					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>149 122</u> 136 418					
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>224 599</u> 210 415					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>258 162</u> 241 282					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>347 358</u> 326 692					

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					
225-204-0103	2- -	.	1	3000					
225-204-0106	5-	.	1	6500					
225-204-0107	5-	.	1	7500					
225-204-0108	1-	.	1	10600					
225-204-0109	2-	.	1	11600					
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400					
225-204-0114	2-0	.	1	2400					
225-204-0116	3-0	.	1	2900					
225-204-0117	4-2	.	1	3400					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>398 323</u> 376 658					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>355 506</u> 330 280					
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>371 056</u> 345 525					
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>487 887</u> 454 685					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>488 441</u> 456 044					
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>597 006</u> 557 997					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>811 700</u> 768 482					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>364 916</u> 340 238					
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>527 754</u> 491 938					
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 052 715</u> 1 001 511					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>220 712</u> 206 605					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>206 409</u> 194 294					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>158 125</u> 143 207					

					-	-	-	-	-
225-204-0118	4-4	.	1	3400					
225-204-0120	5-2	.	1	4480					
225-204-0121	5-4	.	1	4480					
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600					
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700					
225-204-0129	3-	.	1	4300					
225-204-0131	5-	.	1	6250					
225-204-0132	5-	.	1	7500					
225-204-0150	2-05	.	1	2400					
225-204-0151	2-05	.	1	1980					
225-204-0152	3-05	.	1	2900					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>153 879</u> 140 674					
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>202 199</u> 184 786					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>297 909</u> 280 250					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>387 920</u> 361 976					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>521 094</u> 485 407					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 037 557</u> 989 706					
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>303 368</u> 282 587					
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>224 705</u> 211 415					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>273 184</u> 256 581					
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>567 881</u> 545 662					
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>392 464</u> 374 582					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>430 792</u> 410 120					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>332 570</u> 311 990					

					-	-	-	-	-
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750					
225-204-0176	-2	.	1	3640					
225-204-0178	-4	.	1	2180					
225-204-0179	-5	.	1	2760					
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					
225-204-0182	18.18	.	1	3000					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>374 868</u> 353 662					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 170 048</u> 1 121 637					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>313 670</u> 295 498					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>428 853</u> 403 125					
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>306 469</u> 283 141					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>330 526</u> 305 810					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>344 960</u> 319 961					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>387 657</u> 354 587					
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>413 798</u> 380 216					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>394 912</u> 364 348					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>381 274</u> 350 978					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>280 061</u> 257 251					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						

					-	-	-	-	-
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					
225-204-0188	3- -	.	1	4250					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250					
225-204-0192	5- -	.	1	6250					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 789</u> 203 731					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 066</u> 226 310					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>291 181</u> 275 691					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>402 564</u> 379 470					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>411 722</u> 388 450					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>458 595</u> 432 284					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>467 754</u> 441 264					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>551 750</u> 520 353					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>625 805</u> 588 351					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>633 213</u> 595 613					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>393 017</u> 371 945					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>498 218</u> 472 027					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>629 143</u> 597 858					

					-	-	-	-	-
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>722 470</u> 687 114					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>686 780</u> 652 124					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>732 959</u> 702 165					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>659 849</u> 627 962					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>756 409</u> 720 387					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>533 774</u> 506 885					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>714 821</u> 673 910					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>870 658</u> 821 394					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>937 269</u> 890 977					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 105 692</u> 1 051 004					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>844 881</u> 800 401					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 025 829</u> 972 707					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 135 859</u> 1 080 580					

					-	-	-	-	-
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>977 744</u> 930 455					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 247 183</u> 1 186 869					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 115 115</u> 1 065 132					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 204 896</u> 1 145 410					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 007 777</u> 959 899					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 276 004</u> 1 215 124					
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>51 427</u> 42 538	<u>53 796</u> 42 538	<u>51 974</u> 42 538	<u>43 731</u> 42 538	<u>51 427</u> 42 538	<u>47 074</u> 42 538
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>49 961</u> 46 919					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>58 256</u> 56 740	<u>59 652</u> 58 120	<u>58 404</u> 56 740	<u>65 580</u> 56 740	<u>59 853</u> 58 319	<u>61 368</u> 56 740
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>53 289</u> 50 044					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>56 354</u> 52 499					
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>67 222</u> 63 153					

					-	-	-	-	-
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 606</u> 42 538	<u>45 097</u> 42 538	<u>51 063</u> 42 538	<u>53 249</u> 42 538	
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>60 863</u> 58 319	<u>64 821</u> 56 740	<u>58 514</u> 56 740	<u>59 719</u> 58 186	<u>60 302</u> 56 740
225-204-0304	95-3	.	1	800					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000				<u>63 126</u> 58 638	
225-204-0306	95-5	.	1	1000				<u>71 827</u> 67 169	

							-	-	-	-
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>81 087</u> 67 153	<u>84 797</u> 67 153	<u>81 943</u> 67 153	<u>69 029</u> 67 153	<u>81 087</u> 67 153	<u>74 266</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>85 213</u> 82 910	<u>87 400</u> 85 071	<u>85 445</u> 82 910	<u>96 688</u> 82 910	<u>87 715</u> 85 383	<u>90 088</u> 82 910
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>68 770</u> 64 397					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 019</u> 69 881	<u>81 743</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>75 545</u> 70 956					
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>296 066</u> 288 650	<u>302 673</u> 295 179	<u>296 766</u> 288 650	<u>330 734</u> 288 650	<u>303 626</u> 296 121	<u>310 795</u> 288 650
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 539</u> 61 202	<u>68 243</u> 61 202	<u>66 989</u> 61 202	<u>72 453</u> 61 202	<u>70 103</u> 61 202	<u>70 691</u> 61 202

					-	-	-	-	-
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>78 233</u> 67 153	<u>71 170</u> 67 153	<u>80 516</u> 67 153	<u>83 941</u> 67 153	
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>89 297</u> 85 383	<u>95 498</u> 82 910	<u>85 617</u> 82 910	<u>87 505</u> 85 175	<u>88 419</u> 82 910
225-204-0310	105-5	.	1	1100					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>84 773</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>75 581</u> 69 881	<u>80 917</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130				<u>84 491</u> 79 162	
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>308 404</u> 296 121	<u>327 142</u> 288 650	<u>297 287</u> 288 650	<u>302 991</u> 295 493	<u>305 751</u> 288 650
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>71 670</u> 61 202	<u>70 769</u> 61 202	<u>66 793</u> 61 202	<u>65 568</u> 61 202	<u>69 280</u> 61 202

							-	-	-	-
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 618</u> 48 184	<u>54 055</u> 48 184	<u>52 998</u> 48 184	<u>57 608</u> 48 184	<u>55 625</u> 48 184	<u>56 121</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>43 308</u> 39 686	<u>44 479</u> 39 686	<u>43 617</u> 39 686	<u>47 374</u> 39 686	<u>45 758</u> 39 686	<u>46 162</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 758</u> 34 624	<u>38 770</u> 34 624	<u>38 026</u> 34 624	<u>41 270</u> 34 624	<u>39 875</u> 34 624	<u>40 223</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 889</u> 26 307	<u>29 741</u> 26 307	<u>29 115</u> 26 307	<u>31 847</u> 26 307	<u>30 672</u> 26 307	<u>30 965</u> 26 307
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>25 309</u> 22 797					
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>17 033</u> 15 188	<u>17 672</u> 15 188	<u>17 202</u> 15 188	<u>19 251</u> 15 188	<u>18 370</u> 15 188	<u>18 590</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150	<u>11 284</u> 10 650					
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>11 312</u> 10 650					
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 290</u> 16 860					
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>17 675</u> 16 641					
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>23 333</u> 21 968					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>30 130</u> 29 410	<u>30 744</u> 30 017	<u>30 195</u> 29 410	<u>33 353</u> 29 410	<u>30 833</u> 30 104	<u>31 499</u> 29 410

					-	-	-	-	-
225-204-0602	2	.	1	675	<u>56 947</u> 48 184	<u>56 187</u> 48 184	<u>52 833</u> 48 184	<u>51 799</u> 48 184	<u>54 931</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 835</u> 39 686	<u>46 216</u> 39 686	<u>43 483</u> 39 686	<u>42 640</u> 39 686	<u>45 193</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>40 805</u> 34 624	<u>40 270</u> 34 624	<u>37 909</u> 34 624	<u>37 182</u> 34 624	<u>39 386</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>31 455</u> 26 307	<u>31 004</u> 26 307	<u>29 017</u> 26 307	<u>28 404</u> 26 307	<u>30 260</u> 26 307
225-204-0606	5 -1	.	1	400					
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 958</u> 15 188	<u>18 620</u> 15 188	<u>17 129</u> 15 188	<u>16 669</u> 15 188	<u>18 062</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0801	30	.	1	150					
225-204-0802	33-1	.	1	160					
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-0804	33-3	.	1	250					
225-204-0805	43-1	.	1	330					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 277</u> 30 104	<u>33 019</u> 29 410	<u>30 244</u> 29 410	<u>30 774</u> 30 046	<u>31 030</u> 29 410

					-	-	-	-	-	-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282						

					-	-	-	-
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255

					-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	$\frac{69\,692}{66\,576}$	$\frac{69\,692}{66\,576}$	$\frac{69\,692}{66\,576}$	$\frac{69\,692}{66\,576}$
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	$\frac{4\,100}{3\,950}$	$\frac{4\,100}{3\,950}$	$\frac{4\,100}{3\,950}$	$\frac{4\,100}{3\,950}$
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	$\frac{111\,481}{107\,546}$	$\frac{111\,481}{107\,546}$	$\frac{111\,481}{107\,546}$	$\frac{111\,481}{107\,546}$
261-101-0383	, , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	$\frac{69\,088}{65\,984}$	$\frac{69\,088}{65\,984}$	$\frac{69\,088}{65\,984}$	$\frac{69\,088}{65\,984}$

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная