

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		16
211-4.		18
211-5.		21
211-6.		21
211-7.		23
212.	, , ,	25
212-1.		25
212-2.		95
212-3.		98
212-4.		98
212-5.		106
212-6.	,	112
213.		112
213-1.		112
213-3.	, ,	116
22.		121
221.		121
221-1.		121
222.	,	121
222-1.	, , ,	121
222-2.	,	134
222-3.	, , ,	136
225.		138

8.04-08-2023

IV

225-1.	138
225-2.	146
226.	170
226-1.	170
25.	180
251.	180
251-3.	180
255.	182
255-1.	182
255-2.	196
26.	198
261.	198
261-1.	198

21.
211.
211-1. ,
211-101.

						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3													
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$	$\frac{1\ 638}{1\ 103}$

211-102.

211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 784}{893}$
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\ 330}{45\ 201}$

211-103.

						-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354
211-103-0200	,											
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.

					-	-	-
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390	<u>1 156</u> 390
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433	<u>1 287</u> 433
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354	<u>1 011</u> 354
211-103-0200	,						
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-201.

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3										
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 973</u>	$\frac{3\ 627}{3\ 018}$	<u>4 168</u>	<u>5 573</u>	<u>6 250</u>	<u>6 250</u>	<u>6 452</u>	<u>5 847</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 945</u>	$\frac{3\ 601}{2\ 997}$	<u>4 138</u>	<u>5 534</u>	<u>6 205</u>	<u>6 205</u>	<u>6 406</u>	<u>5 806</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 975}$	<u>4 108</u>	<u>5 494</u>	<u>6 391</u>	<u>6 391</u>	<u>6 590</u>	<u>5 764</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 975}$	<u>4 108</u>	<u>5 494</u>	<u>6 391</u>	<u>6 391</u>	<u>6 590</u>	<u>5 764</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 916</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 975}$	<u>4 108</u>	<u>5 494</u>	<u>6 391</u>	<u>6 391</u>	<u>6 590</u>	<u>5 764</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 888</u>	$\frac{3\ 549}{2\ 954}$	<u>4 078</u>	<u>5 454</u>	<u>5 887</u>	<u>5 887</u>	<u>6 085</u>	<u>5 722</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 831</u>	$\frac{3\ 498}{2\ 910}$	<u>4 019</u>	<u>5 374</u>	<u>5 463</u>	<u>5 463</u>	<u>5 657</u>	<u>5 639</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 888</u>	$\frac{3\ 549}{2\ 954}$	<u>4 078</u>	<u>5 454</u>	<u>5 543</u>	<u>5 543</u>	<u>5 741</u>	<u>5 722</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3										
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 031</u>	$\frac{3\ 685}{3\ 074}$	<u>4 225</u>	<u>5 631</u>	<u>6 315</u>	<u>6 315</u>	<u>6 517</u>	<u>5 905</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 002</u>	$\frac{3\ 658}{3\ 052}$	<u>4 195</u>	<u>5 591</u>	<u>6 270</u>	<u>6 270</u>	<u>6 470</u>	<u>5 863</u>

					-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 520</u>	<u>5 710</u>	<u>4 289</u> 3 409
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 466</u>	<u>5 670</u>	<u>4 259</u> 3 385
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>4 459</u> 3 584
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>4 459</u> 3 584
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 412</u>	<u>5 629</u>	<u>4 459</u> 3 584
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 359</u>	<u>5 588</u>	<u>3 968</u> 3 114
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 251</u>	<u>5 506</u>	<u>3 572</u> 2 739
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 359</u>	<u>5 588</u>	<u>3 625</u> 2 780
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 577</u>	<u>5 768</u>	<u>4 354</u> 3 472
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 523</u>	<u>5 727</u>	<u>4 323</u> 3 447

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 973</u>	<u>3 632</u> <u>3 030</u>	<u>4 165</u>	<u>5 551</u>	<u>6 460</u>	<u>6 460</u>	<u>6 659</u>	<u>5 821</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 973</u>	<u>3 632</u> <u>3 030</u>	<u>4 165</u>	<u>5 551</u>	<u>6 460</u>	<u>6 460</u>	<u>6 659</u>	<u>5 821</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 973</u>	<u>3 632</u> <u>3 030</u>	<u>4 165</u>	<u>5 551</u>	<u>6 460</u>	<u>6 460</u>	<u>6 659</u>	<u>5 821</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 944</u>	<u>3 606</u> <u>3 008</u>	<u>4 135</u>	<u>5 510</u>	<u>5 946</u>	<u>5 946</u>	<u>6 144</u>	<u>5 778</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 887</u>	<u>3 553</u> <u>2 964</u>	<u>4 074</u>	<u>5 430</u>	<u>5 515</u>	<u>5 515</u>	<u>5 709</u>	<u>5 694</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 944</u>	<u>3 606</u> <u>3 008</u>	<u>4 135</u>	<u>5 510</u>	<u>5 596</u>	<u>5 596</u>	<u>5 794</u>	<u>5 778</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3										
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 090</u>	<u>3 744</u> <u>3 132</u>	<u>4 285</u>	<u>5 691</u>	<u>6 382</u>	<u>6 382</u>	<u>6 584</u>	<u>5 965</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 061</u>	<u>3 718</u> <u>3 110</u>	<u>4 254</u>	<u>5 650</u>	<u>6 337</u>	<u>6 337</u>	<u>6 537</u>	<u>5 922</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 032</u>	<u>3 691</u> <u>3 087</u>	<u>4 224</u>	<u>5 609</u>	<u>6 531</u>	<u>6 531</u>	<u>6 730</u>	<u>5 879</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 032</u>	<u>3 691</u> <u>3 087</u>	<u>4 224</u>	<u>5 609</u>	<u>6 531</u>	<u>6 531</u>	<u>6 730</u>	<u>5 879</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 032</u>	<u>3 691</u> <u>3 087</u>	<u>4 224</u>	<u>5 609</u>	<u>6 531</u>	<u>6 531</u>	<u>6 730</u>	<u>5 879</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 003</u>	<u>3 664</u> <u>3 065</u>	<u>4 193</u>	<u>5 569</u>	<u>6 008</u>	<u>6 008</u>	<u>6 206</u>	<u>5 837</u>

					-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>4 527</u> 3 651
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>4 527</u> 3 651
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 469</u>	<u>5 686</u>	<u>4 527</u> 3 651
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 415</u>	<u>5 644</u>	<u>4 028</u> 3 171
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 307</u>	<u>5 562</u>	<u>3 624</u> 2 790
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 415</u>	<u>5 644</u>	<u>3 678</u> 2 832
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 637</u>	<u>5 828</u>	<u>4 422</u> 3 538
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 583</u>	<u>5 786</u>	<u>4 390</u> 3 512
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>4 598</u> 3 720
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>4 598</u> 3 720
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 528</u>	<u>5 744</u>	<u>4 598</u> 3 720
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 473</u>	<u>5 703</u>	<u>4 089</u> 3 231

					-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 364</u>	<u>5 620</u>	<u>3 678</u> 2 843
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 473</u>	<u>5 703</u>	<u>3 733</u> 2 885
211-201-0400	600 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 699</u>	<u>5 890</u>	<u>4 492</u> 3 606
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 644</u>	<u>5 848</u>	<u>4 460</u> 3 580
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>4 672</u> 3 791
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>4 672</u> 3 791
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 589</u>	<u>5 806</u>	<u>4 672</u> 3 791
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 534</u>	<u>5 764</u>	<u>4 153</u> 3 293
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 424</u>	<u>5 679</u>	<u>3 735</u> 2 897
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 534</u>	<u>5 764</u>	<u>3 790</u> 2 940
211-201-0500	800 1284-2004	3					

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>4 217</u>	$\frac{3\ 871}{3\ 255}$	<u>4 412</u>	<u>5 817</u>	<u>6 525</u>	<u>6 525</u>	<u>6 727</u>	<u>6 091</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 187</u>	$\frac{3\ 843}{3\ 232}$	<u>4 380</u>	<u>5 776</u>	<u>6 479</u>	<u>6 479</u>	<u>6 679</u>	<u>6 048</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 157</u>	$\frac{3\ 816}{3\ 208}$	<u>4 349</u>	<u>5 734</u>	<u>6 681</u>	<u>6 681</u>	<u>6 880</u>	<u>6 004</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 157</u>	$\frac{3\ 816}{3\ 208}$	<u>4 349</u>	<u>5 734</u>	<u>6 681</u>	<u>6 681</u>	<u>6 880</u>	<u>6 004</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 157</u>	$\frac{3\ 816}{3\ 208}$	<u>4 349</u>	<u>5 734</u>	<u>6 681</u>	<u>6 681</u>	<u>6 880</u>	<u>6 004</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 127</u>	$\frac{3\ 788}{3\ 185}$	<u>4 317</u>	<u>5 693</u>	<u>6 138</u>	<u>6 138</u>	<u>6 336</u>	<u>5 961</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 066</u>	$\frac{3\ 733}{3\ 139}$	<u>4 254</u>	<u>5 609</u>	<u>5 684</u>	<u>5 684</u>	<u>5 878</u>	<u>5 874</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 127</u>	$\frac{3\ 788}{3\ 185}$	<u>4 317</u>	<u>5 693</u>	<u>5 768</u>	<u>5 768</u>	<u>5 966</u>	<u>5 961</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3										
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>4 392</u>	$\frac{4\ 039}{3\ 320}$	<u>4 580</u>	<u>6 014</u>	<u>6 745</u>	<u>6 745</u>	<u>6 976</u>	<u>6 302</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>4 361</u>	$\frac{4\ 010}{3\ 296}$	<u>4 547</u>	<u>5 971</u>	<u>6 697</u>	<u>6 697</u>	<u>6 926</u>	<u>6 257</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>4 329</u>	$\frac{3\ 981}{3\ 273}$	<u>4 514</u>	<u>5 928</u>	<u>6 903</u>	<u>6 903</u>	<u>7 130</u>	<u>6 212</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	$\frac{3\ 981}{3\ 273}$	<u>4 514</u>	<u>5 928</u>	<u>6 903</u>	<u>6 903</u>	<u>7 130</u>	<u>6 212</u>

					-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 764</u>	<u>5 954</u>	<u>4 565</u> 3 676
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 708</u>	<u>5 912</u>	<u>4 532</u> 3 650
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>4 748</u> 3 866
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>4 748</u> 3 866
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 653</u>	<u>5 869</u>	<u>4 748</u> 3 866
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 597</u>	<u>5 827</u>	<u>4 220</u> 3 358
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 486</u>	<u>5 742</u>	<u>3 793</u> 2 954
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 597</u>	<u>5 827</u>	<u>3 849</u> 2 998
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 090</u>	<u>6 158</u>	<u>4 756</u> 3 750
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 032</u>	<u>6 114</u>	<u>4 722</u> 3 723
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>4 941</u> 3 943
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>4 941</u> 3 943

						-	-	-	-	-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>5 928</u>	<u>6 903</u>	<u>6 903</u>	<u>7 130</u>	<u>6 212</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>5 885</u>	<u>6 349</u>	<u>6 349</u>	<u>6 574</u>	<u>6 167</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 235</u>	<u>3 895</u> <u>3 201</u>	<u>4 416</u>	<u>5 799</u>	<u>5 884</u>	<u>5 884</u>	<u>6 106</u>	<u>6 077</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>5 885</u>	<u>5 971</u>	<u>5 971</u>	<u>6 197</u>	<u>6 167</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3										
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>4 392</u>	<u>4 039</u> <u>3 320</u>	<u>4 580</u>	<u>6 014</u>	<u>6 745</u>	<u>6 745</u>	<u>6 976</u>	<u>6 302</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>4 361</u>	<u>4 010</u> <u>3 296</u>	<u>4 547</u>	<u>5 971</u>	<u>6 697</u>	<u>6 697</u>	<u>6 926</u>	<u>6 257</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>5 928</u>	<u>6 903</u>	<u>6 903</u>	<u>7 130</u>	<u>6 212</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>5 928</u>	<u>6 903</u>	<u>6 903</u>	<u>7 130</u>	<u>6 212</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>4 329</u>	<u>3 981</u> <u>3 273</u>	<u>4 514</u>	<u>5 928</u>	<u>6 903</u>	<u>6 903</u>	<u>7 130</u>	<u>6 212</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>5 885</u>	<u>6 349</u>	<u>6 349</u>	<u>6 574</u>	<u>6 167</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 235</u>	<u>3 895</u> <u>3 201</u>	<u>4 416</u>	<u>5 799</u>	<u>5 884</u>	<u>5 884</u>	<u>6 106</u>	<u>6 077</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 298</u>	<u>3 952</u> <u>3 249</u>	<u>4 481</u>	<u>5 885</u>	<u>5 971</u>	<u>5 971</u>	<u>6 197</u>	<u>6 167</u>

					-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>4 941</u> 3 943
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>4 402</u> 3 425
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 801</u>	<u>5 938</u>	<u>3 965</u> 3 013
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>4 024</u> 3 058
211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 090</u>	<u>6 158</u>	<u>4 756</u> 3 750
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 032</u>	<u>6 114</u>	<u>4 722</u> 3 723
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>4 941</u> 3 943
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>4 941</u> 3 943
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 975</u>	<u>6 070</u>	<u>4 941</u> 3 943
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>4 402</u> 3 425
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 801</u>	<u>5 938</u>	<u>3 965</u> 3 013
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 917</u>	<u>6 026</u>	<u>4 024</u> 3 058

					-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 548</u>	<u>3 917</u>	<u>2 672</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 520</u>	<u>3 899</u>	<u>2 663</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 492</u>	<u>3 880</u>	<u>2 654</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 464</u>	<u>3 862</u>	<u>2 645</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 409</u>	<u>3 826</u>	<u>2 626</u>

					-	-	-
211-203-0100	3344-83	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

						-	-	-	-	-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 562</u> 13 560
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 562</u> 13 560
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 562</u> 13 560

211-206.

						-	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>9 429</u>	<u>9 176</u>	<u>9 429</u>	<u>5 927</u>	<u>5 927</u>	<u>6 151</u>	<u>6 656</u>	<u>3 995</u> 3 036

				,	-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

8.04-08-2023

18

211-3.
211-302.

,

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.

211-401.

						-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 370</u>	<u>4 524</u> 3 688	<u>3 716</u>	<u>6 424</u>	<u>6 262</u>	<u>3 836</u> 3 080	<u>6 262</u>	<u>4 593</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 370</u>	<u>4 524</u> 3 688	<u>3 716</u>	<u>6 424</u>	<u>6 262</u>	<u>3 836</u> 3 080	<u>6 262</u>	<u>4 593</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 363</u>	<u>6 895</u> 3 113	<u>7 753</u>	<u>9 314</u>	<u>7 233</u>	<u>3 726</u> 3 113	<u>10 510</u>	<u>4 429</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

					-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 010</u>	<u>5 477</u>	<u>4 144</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 010</u>	<u>5 477</u>	<u>4 144</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 979</u>	<u>9 834</u>	<u>5 881</u>

					,	.
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> <u>188 036</u>	

211-5.
211-501.

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
211-501-0100	31424-2010	3												
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 856</u>	<u>3 877</u> 3 000	<u>2 797</u>	<u>5 561</u>	<u>6 537</u>	<u>6 537</u>	<u>6 785</u>	<u>5 118</u>		

211-6.
211-601.

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
211-601-0100	- 23735-2014	3												
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 844</u>	<u>1 654</u> 854	<u>2 159</u>	<u>3 681</u>	<u>3 920</u>	<u>2 626</u> 606	<u>4 052</u>	<u>3 152</u>		

					-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 142</u>	<u>4 558</u>	<u>3 815</u> 2 567

					-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 171</u>	<u>3 963</u>	<u>1 610</u> 571

211-603.

- -

						-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>3 995</u>	<u>5 481</u>	<u>5 186</u>	<u>4 014</u> 2 136	<u>5 306</u>	<u>4 443</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>3 995</u>	<u>5 481</u>	<u>5 186</u>	<u>4 014</u> 2 136	<u>5 306</u>	<u>4 443</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>3 995</u>	<u>5 481</u>	<u>5 186</u>	<u>4 014</u> 2 136	<u>5 306</u>	<u>4 443</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 801</u>	<u>3 435</u> 2 712	<u>3 995</u>	<u>5 481</u>	<u>5 186</u>	<u>4 014</u> 2 136	<u>5 306</u>	<u>4 443</u>

211-7.**211-701.**

,

						-	-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3										
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>

					-	-	-
211-603-0100	- -	3					
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>3 592</u> 2 589
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>3 592</u> 2 589
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>3 592</u> 2 589
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>7 631</u>	<u>5 630</u>	<u>3 592</u> 2 589

					-	-	-
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
211-701-0105	1000,	150	1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0106	1200,	150	1000	3	1	1800	<u>5 871</u>	<u>5 429</u>	<u>6 470</u>	<u>7 228</u>	<u>4 618</u>	<u>1 703</u> 878	<u>4 618</u>	<u>2 613</u>
211-701-0300														
211-701-0302	2,5	10				1000	<u>49 078</u> 47 009							

211-702.

					,	.
211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212.**212-1.****212-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3											

8.04-08-2023

26

					-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>8 806</u>	<u>7 228</u>	<u>4 198</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5 10			1000			

					-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3					

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>12 686</u> 10 134	<u>13 931</u> 10 938	<u>15 129</u> 10 938	<u>19 476</u> 10 938	<u>24 572</u> 10 938	<u>23 061</u> 10 938	<u>24 572</u> 10 938	<u>23 061</u> 10 938
212-101-0200	7473-2010 5	3										
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>13 105</u> 10 547	<u>14 385</u> 11 384	<u>15 582</u> 11 384	<u>19 930</u> 11 384	<u>25 026</u> 11 384	<u>23 514</u> 11 384	<u>25 026</u> 11 384	<u>23 514</u> 11 384
212-101-0300	7473-2010 7,5	3										
212-101-0301		3	1	2400	<u>13 525</u> 10 960	<u>14 838</u> 11 830	<u>16 036</u> 11 830	<u>20 383</u> 11 830	<u>25 480</u> 11 830	<u>23 968</u> 11 830	<u>25 480</u> 11 830	<u>23 968</u> 11 830
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>13 320</u> 11 071	<u>14 711</u> 11 950	<u>15 696</u> 11 950	<u>18 969</u> 11 950	<u>22 968</u> 11 950	<u>21 895</u> 11 950	<u>22 968</u> 11 950	<u>21 895</u> 11 950
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>13 435</u> 11 183	<u>14 835</u> 12 072	<u>15 820</u> 12 072	<u>19 092</u> 12 072	<u>23 091</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072	<u>23 091</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>13 552</u> 11 299	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>13 794</u> 11 537	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>13 919</u> 11 659	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>13 435</u> 11 183	<u>14 835</u> 12 072	<u>15 820</u> 12 072	<u>19 092</u> 12 072	<u>23 091</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072	<u>23 091</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>13 552</u> 11 299	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>13 672</u> 11 416	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323

					-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>23 061</u> 10 938	<u>22 583</u> 10 938	<u>23 061</u> 10 938
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 514</u> 11 384	<u>23 036</u> 11 384	<u>23 514</u> 11 384
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 968</u> 11 830	<u>23 490</u> 11 830	<u>23 968</u> 11 830
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 895</u> 11 950	<u>21 505</u> 11 950	<u>21 895</u> 11 950
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 019</u> 12 072	<u>21 628</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 019</u> 12 072	<u>21 628</u> 12 072	<u>22 019</u> 12 072
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>13 919</u> 11 659	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>14 046</u> 11 785	<u>15 494</u> 12 721	<u>16 480</u> 12 721	<u>19 752</u> 12 721	<u>23 751</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721	<u>23 751</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>13 552</u> 11 299	<u>14 961</u> 12 196	<u>15 947</u> 12 196	<u>19 219</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196	<u>23 218</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>13 672</u> 11 416	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>13 794</u> 11 537	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>14 046</u> 11 785	<u>15 494</u> 12 721	<u>16 480</u> 12 721	<u>19 752</u> 12 721	<u>23 751</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721	<u>23 751</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>14 176</u> 11 913	<u>15 635</u> 12 859	<u>16 620</u> 12 859	<u>19 892</u> 12 859	<u>23 891</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859	<u>23 891</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>13 672</u> 11 416	<u>15 091</u> 12 323	<u>16 076</u> 12 323	<u>19 348</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323	<u>23 347</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>13 794</u> 11 537	<u>15 222</u> 12 453	<u>16 207</u> 12 453	<u>19 480</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453	<u>23 479</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>13 919</u> 11 659	<u>15 357</u> 12 585	<u>16 342</u> 12 585	<u>19 614</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585	<u>23 613</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>14 176</u> 11 913	<u>15 635</u> 12 859	<u>16 620</u> 12 859	<u>19 892</u> 12 859	<u>23 891</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859	<u>23 891</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>14 309</u> 12 044	<u>15 778</u> 13 000	<u>16 764</u> 13 000	<u>20 036</u> 13 000	<u>24 035</u> 13 000	<u>22 962</u> 13 000	<u>24 035</u> 13 000	<u>22 962</u> 13 000
212-101-0400	7473-2010	3										

					-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 678</u> 12 721	<u>22 288</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 145</u> 12 196	<u>21 755</u> 12 196	<u>22 145</u> 12 196
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 678</u> 12 721	<u>22 288</u> 12 721	<u>22 678</u> 12 721
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 818</u> 12 859	<u>22 428</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 274</u> 12 323	<u>21 884</u> 12 323	<u>22 274</u> 12 323
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 406</u> 12 453	<u>22 016</u> 12 453	<u>22 406</u> 12 453
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 540</u> 12 585	<u>22 150</u> 12 585	<u>22 540</u> 12 585
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 818</u> 12 859	<u>22 428</u> 12 859	<u>22 818</u> 12 859
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 962</u> 13 000	<u>22 572</u> 13 000	<u>22 962</u> 13 000
212-101-0400	7473-2010	3					

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>14 749</u> 12 165	<u>16 199</u> 13 170	<u>17 396</u> 13 170	<u>21 744</u> 13 170	<u>26 840</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170	<u>26 840</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>14 557</u> 12 288	<u>16 086</u> 13 303	<u>17 071</u> 13 303	<u>20 343</u> 13 303	<u>24 342</u> 13 303	<u>23 269</u> 13 303	<u>24 342</u> 13 303	<u>23 269</u> 13 303
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>14 685</u> 12 413	<u>16 224</u> 13 438	<u>17 209</u> 13 438	<u>20 481</u> 13 438	<u>24 480</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438	<u>24 480</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>14 815</u> 12 541	<u>16 364</u> 13 577	<u>17 349</u> 13 577	<u>20 622</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>15 083</u> 12 805	<u>16 655</u> 13 863	<u>17 640</u> 13 863	<u>20 912</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>15 221</u> 12 942	<u>16 805</u> 14 010	<u>17 790</u> 14 010	<u>21 062</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>14 685</u> 12 413	<u>16 224</u> 13 438	<u>17 209</u> 13 438	<u>20 481</u> 13 438	<u>24 480</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438	<u>24 480</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>14 815</u> 12 541	<u>16 364</u> 13 577	<u>17 349</u> 13 577	<u>20 622</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>14 947</u> 12 672	<u>16 508</u> 13 718	<u>17 493</u> 13 718	<u>20 765</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>15 221</u> 12 942	<u>16 805</u> 14 010	<u>17 790</u> 14 010	<u>21 062</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>15 363</u> 13 081	<u>16 958</u> 14 161	<u>17 943</u> 14 161	<u>21 215</u> 14 161	<u>25 214</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161	<u>25 214</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>14 815</u> 12 541	<u>16 364</u> 13 577	<u>17 349</u> 13 577	<u>20 622</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>14 947</u> 12 672	<u>16 508</u> 13 718	<u>17 493</u> 13 718	<u>20 765</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718

					-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>25 329</u> 13 170	<u>24 851</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 269</u> 13 303	<u>22 879</u> 13 303	<u>23 269</u> 13 303
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 407</u> 13 438	<u>23 017</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 548</u> 13 577	<u>23 158</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 838</u> 13 863	<u>23 448</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 988</u> 14 010	<u>23 598</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 407</u> 13 438	<u>23 017</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 548</u> 13 577	<u>23 158</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 691</u> 13 718	<u>23 301</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 988</u> 14 010	<u>23 598</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 141</u> 14 161	<u>23 751</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 548</u> 13 577	<u>23 158</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 691</u> 13 718	<u>23 301</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>15 083</u> 12 805	<u>16 655</u> 13 863	<u>17 640</u> 13 863	<u>20 912</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>15 363</u> 13 081	<u>16 958</u> 14 161	<u>17 943</u> 14 161	<u>21 215</u> 14 161	<u>25 214</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161	<u>25 214</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>15 507</u> 13 223	<u>17 114</u> 14 315	<u>18 099</u> 14 315	<u>21 371</u> 14 315	<u>25 370</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315	<u>25 370</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>14 947</u> 12 672	<u>16 508</u> 13 718	<u>17 493</u> 13 718	<u>20 765</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>15 083</u> 12 805	<u>16 655</u> 13 863	<u>17 640</u> 13 863	<u>20 912</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>15 221</u> 12 942	<u>16 805</u> 14 010	<u>17 790</u> 14 010	<u>21 062</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>15 507</u> 13 223	<u>17 114</u> 14 315	<u>18 099</u> 14 315	<u>21 371</u> 14 315	<u>25 370</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315	<u>25 370</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>15 655</u> 13 368	<u>17 274</u> 14 472	<u>18 259</u> 14 472	<u>21 531</u> 14 472	<u>25 530</u> 14 472	<u>24 457</u> 14 472	<u>25 530</u> 14 472	<u>24 457</u> 14 472
212-101-0500	7473-2010 12,5	3										
212-101-0501		3	1	2400	<u>14 749</u> 12 165	<u>16 199</u> 13 170	<u>17 396</u> 13 170	<u>21 744</u> 13 170	<u>26 840</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170	<u>26 840</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>14 557</u> 12 288	<u>16 086</u> 13 303	<u>17 071</u> 13 303	<u>20 343</u> 13 303	<u>24 342</u> 13 303	<u>23 269</u> 13 303	<u>24 342</u> 13 303	<u>23 269</u> 13 303
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>14 685</u> 12 413	<u>16 224</u> 13 438	<u>17 209</u> 13 438	<u>20 481</u> 13 438	<u>24 480</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438	<u>24 480</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>14 815</u> 12 541	<u>16 364</u> 13 577	<u>17 349</u> 13 577	<u>20 622</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577

					-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 838</u> 13 863	<u>23 448</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 141</u> 14 161	<u>23 751</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 297</u> 14 315	<u>23 907</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 691</u> 13 718	<u>23 301</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 838</u> 13 863	<u>23 448</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 988</u> 14 010	<u>23 598</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 297</u> 14 315	<u>23 907</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 457</u> 14 472	<u>24 067</u> 14 472	<u>24 457</u> 14 472
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>25 329</u> 13 170	<u>24 851</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 269</u> 13 303	<u>22 879</u> 13 303	<u>23 269</u> 13 303
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 407</u> 13 438	<u>23 017</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 548</u> 13 577	<u>23 158</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>15 083</u> 12 805	<u>16 655</u> 13 863	<u>17 640</u> 13 863	<u>20 912</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>15 221</u> 12 942	<u>16 805</u> 14 010	<u>17 790</u> 14 010	<u>21 062</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>14 685</u> 12 413	<u>16 224</u> 13 438	<u>17 209</u> 13 438	<u>20 481</u> 13 438	<u>24 480</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438	<u>24 480</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>14 815</u> 12 541	<u>16 364</u> 13 577	<u>17 349</u> 13 577	<u>20 622</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>14 947</u> 12 672	<u>16 508</u> 13 718	<u>17 493</u> 13 718	<u>20 765</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>15 221</u> 12 942	<u>16 805</u> 14 010	<u>17 790</u> 14 010	<u>21 062</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>15 363</u> 13 081	<u>16 958</u> 14 161	<u>17 943</u> 14 161	<u>21 215</u> 14 161	<u>25 214</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161	<u>25 214</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>14 815</u> 12 541	<u>16 364</u> 13 577	<u>17 349</u> 13 577	<u>20 622</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577	<u>24 621</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>14 947</u> 12 672	<u>16 508</u> 13 718	<u>17 493</u> 13 718	<u>20 765</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>15 083</u> 12 805	<u>16 655</u> 13 863	<u>17 640</u> 13 863	<u>20 912</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>15 363</u> 13 081	<u>16 958</u> 14 161	<u>17 943</u> 14 161	<u>21 215</u> 14 161	<u>25 214</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161	<u>25 214</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>15 507</u> 13 223	<u>17 114</u> 14 315	<u>18 099</u> 14 315	<u>21 371</u> 14 315	<u>25 370</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315	<u>25 370</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>14 947</u> 12 672	<u>16 508</u> 13 718	<u>17 493</u> 13 718	<u>20 765</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718	<u>24 764</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718

					-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 838</u> 13 863	<u>23 448</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 988</u> 14 010	<u>23 598</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 407</u> 13 438	<u>23 017</u> 13 438	<u>23 407</u> 13 438
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 548</u> 13 577	<u>23 158</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 691</u> 13 718	<u>23 301</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 988</u> 14 010	<u>23 598</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 141</u> 14 161	<u>23 751</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 548</u> 13 577	<u>23 158</u> 13 577	<u>23 548</u> 13 577
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 691</u> 13 718	<u>23 301</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 838</u> 13 863	<u>23 448</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 141</u> 14 161	<u>23 751</u> 14 161	<u>24 141</u> 14 161
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 297</u> 14 315	<u>23 907</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 691</u> 13 718	<u>23 301</u> 13 718	<u>23 691</u> 13 718

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>15 083</u> 12 805	<u>16 655</u> 13 863	<u>17 640</u> 13 863	<u>20 912</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863	<u>24 911</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>15 221</u> 12 942	<u>16 805</u> 14 010	<u>17 790</u> 14 010	<u>21 062</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010	<u>25 061</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>15 507</u> 13 223	<u>17 114</u> 14 315	<u>18 099</u> 14 315	<u>21 371</u> 14 315	<u>25 370</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315	<u>25 370</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>15 655</u> 13 368	<u>17 274</u> 14 472	<u>18 259</u> 14 472	<u>21 531</u> 14 472	<u>25 530</u> 14 472	<u>24 457</u> 14 472	<u>25 530</u> 14 472	<u>24 457</u> 14 472
212-101-0600	7473-2010 15	3										
212-101-0601		3	1	2400	<u>15 600</u> 13 002	<u>17 152</u> 14 107	<u>18 349</u> 14 107	<u>22 697</u> 14 107	<u>27 793</u> 14 107	<u>26 281</u> 14 107	<u>27 793</u> 14 107	<u>26 281</u> 14 107
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>15 416</u> 13 134	<u>17 048</u> 14 250	<u>18 033</u> 14 250	<u>21 305</u> 14 250	<u>25 304</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250	<u>25 304</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>15 553</u> 13 268	<u>17 195</u> 14 395	<u>18 181</u> 14 395	<u>21 453</u> 14 395	<u>25 452</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>25 452</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>15 691</u> 13 404	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>15 978</u> 13 687	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>16 126</u> 13 832	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>15 553</u> 13 268	<u>17 195</u> 14 395	<u>18 181</u> 14 395	<u>21 453</u> 14 395	<u>25 452</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395	<u>25 452</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>15 691</u> 13 404	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543

					-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 838</u> 13 863	<u>23 448</u> 13 863	<u>23 838</u> 13 863
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 988</u> 14 010	<u>23 598</u> 14 010	<u>23 988</u> 14 010
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 297</u> 14 315	<u>23 907</u> 14 315	<u>24 297</u> 14 315
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 457</u> 14 472	<u>24 067</u> 14 472	<u>24 457</u> 14 472
212-101-0600	7473-2010 15	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>26 281</u> 14 107	<u>25 803</u> 14 107	<u>26 281</u> 14 107
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>24 231</u> 14 250	<u>23 841</u> 14 250	<u>24 231</u> 14 250
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 379</u> 14 395	<u>23 989</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 379</u> 14 395	<u>23 989</u> 14 395	<u>24 379</u> 14 395
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>15 833</u> 13 544	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>16 126</u> 13 832	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>16 277</u> 13 981	<u>17 982</u> 15 169	<u>18 967</u> 15 169	<u>22 239</u> 15 169	<u>26 238</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>26 238</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>15 691</u> 13 404	<u>17 346</u> 14 543	<u>18 331</u> 14 543	<u>21 604</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543	<u>25 603</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>15 833</u> 13 544	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>15 978</u> 13 687	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>16 277</u> 13 981	<u>17 982</u> 15 169	<u>18 967</u> 15 169	<u>22 239</u> 15 169	<u>26 238</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169	<u>26 238</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>16 432</u> 14 133	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>15 833</u> 13 544	<u>17 500</u> 14 695	<u>18 485</u> 14 695	<u>21 758</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695	<u>25 757</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>15 978</u> 13 687	<u>17 657</u> 14 850	<u>18 642</u> 14 850	<u>21 915</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850	<u>25 914</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>16 126</u> 13 832	<u>17 818</u> 15 008	<u>18 803</u> 15 008	<u>22 075</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008	<u>26 074</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>16 432</u> 14 133	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>16 589</u> 14 288	<u>18 320</u> 15 502	<u>19 306</u> 15 502	<u>22 578</u> 15 502	<u>26 577</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>26 577</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502

					-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 165</u> 15 169	<u>24 775</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 530</u> 14 543	<u>24 140</u> 14 543	<u>24 530</u> 14 543
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 165</u> 15 169	<u>24 775</u> 15 169	<u>25 165</u> 15 169
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 684</u> 14 695	<u>24 294</u> 14 695	<u>24 684</u> 14 695
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 841</u> 14 850	<u>24 451</u> 14 850	<u>24 841</u> 14 850
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 001</u> 15 008	<u>24 611</u> 15 008	<u>25 001</u> 15 008
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 504</u> 15 502	<u>25 114</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>16 432</u> 14 133	<u>18 149</u> 15 334	<u>19 134</u> 15 334	<u>22 407</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334	<u>26 406</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>16 589</u> 14 288	<u>18 320</u> 15 502	<u>19 306</u> 15 502	<u>22 578</u> 15 502	<u>26 577</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502	<u>26 577</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>16 751</u> 14 447	<u>18 495</u> 15 675	<u>19 481</u> 15 675	<u>22 753</u> 15 675	<u>26 752</u> 15 675	<u>25 679</u> 15 675	<u>26 752</u> 15 675	<u>25 679</u> 15 675
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>16 916</u> 14 609	<u>18 674</u> 15 851	<u>19 660</u> 15 851	<u>22 932</u> 15 851	<u>26 931</u> 15 851	<u>25 858</u> 15 851	<u>26 931</u> 15 851	<u>25 858</u> 15 851
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>17 257</u> 14 945	<u>19 045</u> 16 215	<u>20 030</u> 16 215	<u>23 302</u> 16 215	<u>27 301</u> 16 215	<u>26 228</u> 16 215	<u>27 301</u> 16 215	<u>26 228</u> 16 215
212-101-0700	7473-2010	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>17 074</u> 14 453	<u>18 694</u> 15 625	<u>19 891</u> 15 625	<u>24 239</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>16 905</u> 14 599	<u>18 605</u> 15 783	<u>19 591</u> 15 783	<u>22 863</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>17 057</u> 14 748	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>17 369</u> 15 055	<u>19 107</u> 16 276	<u>20 092</u> 16 276	<u>23 364</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>17 530</u> 15 214	<u>19 281</u> 16 447	<u>20 266</u> 16 447	<u>23 538</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>16 905</u> 14 599	<u>18 605</u> 15 783	<u>19 591</u> 15 783	<u>22 863</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>17 057</u> 14 748	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944

					-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 333</u> 15 334	<u>24 943</u> 15 334	<u>25 333</u> 15 334
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 504</u> 15 502	<u>25 114</u> 15 502	<u>25 504</u> 15 502
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 679</u> 15 675	<u>25 289</u> 15 675	<u>25 679</u> 15 675
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 858</u> 15 851	<u>25 468</u> 15 851	<u>25 858</u> 15 851
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 228</u> 16 215	<u>25 838</u> 16 215	<u>26 228</u> 16 215
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 823</u> 15 625	<u>27 345</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 399</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276	<u>25 900</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 074</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 789</u> 15 783	<u>25 399</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>17 211</u> 14 900	<u>18 936</u> 16 108	<u>19 921</u> 16 108	<u>23 194</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>17 530</u> 15 214	<u>19 281</u> 16 447	<u>20 266</u> 16 447	<u>23 538</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>17 694</u> 15 376	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>17 057</u> 14 748	<u>18 769</u> 15 944	<u>19 754</u> 15 944	<u>23 027</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>17 211</u> 14 900	<u>18 936</u> 16 108	<u>19 921</u> 16 108	<u>23 194</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>17 369</u> 15 055	<u>19 107</u> 16 276	<u>20 092</u> 16 276	<u>23 364</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>17 694</u> 15 376	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>17 862</u> 15 541	<u>19 640</u> 16 801	<u>20 625</u> 16 801	<u>23 897</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>17 694</u> 15 376	<u>19 458</u> 16 622	<u>20 443</u> 16 622	<u>23 716</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>17 862</u> 15 541	<u>19 640</u> 16 801	<u>20 625</u> 16 801	<u>23 897</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>18 034</u> 15 710	<u>19 826</u> 16 984	<u>20 811</u> 16 984	<u>24 083</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>18 209</u> 15 883	<u>20 015</u> 17 170	<u>21 000</u> 17 170	<u>24 273</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>18 572</u> 16 239	<u>20 407</u> 17 556	<u>21 392</u> 17 556	<u>24 665</u> 17 556	<u>28 664</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556	<u>28 664</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556

					-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108	<u>25 729</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 464</u> 16 447	<u>26 074</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 15 944	<u>25 562</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>26 120</u> 16 108	<u>25 729</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>26 290</u> 16 276	<u>25 900</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 433</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 642</u> 16 622	<u>26 252</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 823</u> 16 801	<u>26 433</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>27 009</u> 16 984	<u>26 619</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 199</u> 17 170	<u>26 809</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 591</u> 17 556	<u>27 201</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>17 802</u> 15 170	<u>19 510</u> 16 429	<u>20 707</u> 16 429	<u>25 055</u> 16 429	<u>30 151</u> 16 429	<u>28 640</u> 16 429	<u>30 151</u> 16 429	<u>28 640</u> 16 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>17 641</u> 15 323	<u>19 430</u> 16 595	<u>20 415</u> 16 595	<u>23 688</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>17 800</u> 15 479	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>18 127</u> 15 802	<u>19 957</u> 17 113	<u>20 942</u> 17 113	<u>24 214</u> 17 113	<u>28 213</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113	<u>28 213</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>18 296</u> 15 968	<u>20 140</u> 17 293	<u>21 125</u> 17 293	<u>24 397</u> 17 293	<u>28 396</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293	<u>28 396</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>17 641</u> 15 323	<u>19 430</u> 16 595	<u>20 415</u> 16 595	<u>23 688</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595	<u>27 687</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>17 800</u> 15 479	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>17 962</u> 15 639	<u>19 778</u> 16 937	<u>20 763</u> 16 937	<u>24 035</u> 16 937	<u>28 034</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937	<u>28 034</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>18 296</u> 15 968	<u>20 140</u> 17 293	<u>21 125</u> 17 293	<u>24 397</u> 17 293	<u>28 396</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293	<u>28 396</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>18 469</u> 16 138	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>17 800</u> 15 479	<u>19 602</u> 16 764	<u>20 587</u> 16 764	<u>23 860</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764	<u>27 859</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>17 962</u> 15 639	<u>19 778</u> 16 937	<u>20 763</u> 16 937	<u>24 035</u> 16 937	<u>28 034</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937	<u>28 034</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937

					-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 640</u> 16 429	<u>28 162</u> 16 429	<u>28 640</u> 16 429
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 223</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 141</u> 17 113	<u>26 750</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 324</u> 17 293	<u>26 933</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 614</u> 16 595	<u>26 223</u> 16 595	<u>26 614</u> 16 595
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 961</u> 16 937	<u>26 571</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 324</u> 17 293	<u>26 933</u> 17 293	<u>27 324</u> 17 293
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 786</u> 16 764	<u>26 396</u> 16 764	<u>26 786</u> 16 764
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 961</u> 16 937	<u>26 571</u> 16 937	<u>26 961</u> 16 937

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>18 127</u> 15 802	<u>19 957</u> 17 113	<u>20 942</u> 17 113	<u>24 214</u> 17 113	<u>28 213</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113	<u>28 213</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>18 469</u> 16 138	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>18 645</u> 16 311	<u>20 518</u> 17 665	<u>21 503</u> 17 665	<u>24 775</u> 17 665	<u>28 774</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665	<u>28 774</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>18 469</u> 16 138	<u>20 327</u> 17 477	<u>21 312</u> 17 477	<u>24 584</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477	<u>28 583</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>18 645</u> 16 311	<u>20 518</u> 17 665	<u>21 503</u> 17 665	<u>24 775</u> 17 665	<u>28 774</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665	<u>28 774</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>18 825</u> 16 489	<u>20 713</u> 17 857	<u>21 698</u> 17 857	<u>24 970</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>28 969</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>19 009</u> 16 670	<u>20 912</u> 18 053	<u>21 897</u> 18 053	<u>25 170</u> 18 053	<u>29 169</u> 18 053	<u>28 096</u> 18 053	<u>29 169</u> 18 053	<u>28 096</u> 18 053
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>19 390</u> 17 045	<u>21 324</u> 18 459	<u>22 310</u> 18 459	<u>25 582</u> 18 459	<u>29 581</u> 18 459	<u>28 508</u> 18 459	<u>29 581</u> 18 459	<u>28 508</u> 18 459
212-101-0900	7473-2010 25	3										
212-101-0901		3	1	2400	<u>19 818</u> 17 154	<u>21 642</u> 18 527	<u>22 839</u> 18 527	<u>27 187</u> 18 527	<u>32 283</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527	<u>32 283</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>19 677</u> 17 327	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>21 650</u> 19 185	<u>22 341</u> 18 533	<u>23 327</u> 19 371	<u>26 417</u> 19 371	<u>38 076</u> 19 185	<u>33 789</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185	<u>30 438</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>21 943</u> 19 473	<u>22 625</u> 18 812	<u>23 624</u> 19 661	<u>26 713</u> 19 661	<u>38 369</u> 19 473	<u>34 083</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473	<u>30 732</u> 19 473

					-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 141</u> 17 113	<u>26 750</u> 17 113	<u>27 141</u> 17 113
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 701</u> 17 665	<u>27 311</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 510</u> 17 477	<u>27 120</u> 17 477	<u>27 510</u> 17 477
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 701</u> 17 665	<u>27 311</u> 17 665	<u>27 701</u> 17 665
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 506</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 096</u> 18 053	<u>27 706</u> 18 053	<u>28 096</u> 18 053
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 508</u> 18 459	<u>28 118</u> 18 459	<u>28 508</u> 18 459
212-101-0900	25 7473-2010	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>30 771</u> 18 527	<u>30 293</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 420</u> 19 185	<u>29 260</u> 19 185	<u>38 076</u> 19 185
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 713</u> 19 473	<u>29 554</u> 19 473	<u>38 369</u> 19 473

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>21 265</u> 18 808	<u>21 970</u> 18 169	<u>22 939</u> 18 990	<u>26 028</u> 18 990	<u>37 691</u> 18 808	<u>33 405</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808	<u>30 053</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>21 553</u> 19 091	<u>22 248</u> 18 442	<u>23 230</u> 19 275	<u>26 319</u> 19 275	<u>37 979</u> 19 091	<u>33 693</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091	<u>30 342</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 377	<u>22 531</u> 18 719	<u>23 525</u> 19 565	<u>26 615</u> 19 565	<u>38 272</u> 19 377	<u>33 985</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377	<u>30 634</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>22 142</u> 19 667	<u>22 816</u> 18 999	<u>23 824</u> 19 858	<u>26 913</u> 19 858	<u>38 568</u> 19 667	<u>34 281</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667	<u>30 930</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>22 033</u> 19 561	<u>22 711</u> 18 897	<u>23 714</u> 19 750	<u>26 804</u> 19 750	<u>38 459</u> 19 561	<u>34 173</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561	<u>30 821</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>22 332</u> 19 854	<u>23 000</u> 19 180	<u>24 016</u> 20 046	<u>27 106</u> 20 046	<u>38 758</u> 19 854	<u>34 472</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854	<u>31 121</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>22 636</u> 20 152	<u>23 294</u> 19 467	<u>24 323</u> 20 347	<u>27 412</u> 20 347	<u>39 062</u> 20 152	<u>34 775</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152	<u>31 424</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>22 945</u> 20 455	<u>23 592</u> 19 760	<u>24 635</u> 20 653	<u>27 724</u> 20 653	<u>39 371</u> 20 455	<u>35 085</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455	<u>31 733</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>19 818</u> 17 154	<u>21 642</u> 18 527	<u>22 839</u> 18 527	<u>27 187</u> 18 527	<u>32 283</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527	<u>32 283</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>19 677</u> 17 327	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>20 040</u> 17 685	<u>21 975</u> 19 100	<u>22 961</u> 19 100	<u>26 233</u> 19 100	<u>30 232</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>30 232</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>20 227</u> 17 869	<u>22 178</u> 19 299	<u>23 163</u> 19 299	<u>26 435</u> 19 299	<u>30 434</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>30 434</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299

					-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>35 035</u> 18 808	<u>28 876</u> 18 808	<u>37 691</u> 18 808
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>35 323</u> 19 091	<u>29 164</u> 19 091	<u>37 979</u> 19 091
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>35 616</u> 19 377	<u>29 457</u> 19 377	<u>38 272</u> 19 377
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 912</u> 19 667	<u>29 752</u> 19 667	<u>38 568</u> 19 667
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 803</u> 19 561	<u>29 644</u> 19 561	<u>38 459</u> 19 561
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>36 102</u> 19 854	<u>29 943</u> 19 854	<u>38 758</u> 19 854
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>36 406</u> 20 152	<u>30 247</u> 20 152	<u>39 062</u> 20 152
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 715</u> 20 455	<u>30 556</u> 20 455	<u>39 371</u> 20 455
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>30 771</u> 18 527	<u>30 293</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 159</u> 19 100	<u>28 769</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 361</u> 19 299	<u>28 971</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>19 677</u> 17 327	<u>21 583</u> 18 714	<u>22 569</u> 18 714	<u>25 841</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714	<u>29 840</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>19 857</u> 17 504	<u>21 777</u> 18 905	<u>22 763</u> 18 905	<u>26 035</u> 18 905	<u>30 034</u> 18 905	<u>28 961</u> 18 905	<u>30 034</u> 18 905	<u>28 961</u> 18 905
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>20 227</u> 17 869	<u>22 178</u> 19 299	<u>23 163</u> 19 299	<u>26 435</u> 19 299	<u>30 434</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299	<u>30 434</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>20 418</u> 18 057	<u>22 384</u> 19 502	<u>23 369</u> 19 502	<u>26 641</u> 19 502	<u>30 640</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>30 640</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>20 418</u> 18 057	<u>22 384</u> 19 502	<u>23 369</u> 19 502	<u>26 641</u> 19 502	<u>30 640</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502	<u>30 640</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>20 614</u> 18 249	<u>22 595</u> 19 709	<u>23 580</u> 19 709	<u>26 852</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>21 017</u> 18 646	<u>23 030</u> 20 138	<u>24 015</u> 20 138	<u>27 288</u> 20 138	<u>31 287</u> 20 138	<u>30 214</u> 20 138	<u>31 287</u> 20 138	<u>30 214</u> 20 138
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>21 225</u> 18 851	<u>23 255</u> 20 359	<u>24 240</u> 20 359	<u>27 512</u> 20 359	<u>31 511</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359	<u>31 511</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359
212-101-1100	7473-2010 30	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>21 530</u> 18 839	<u>23 456</u> 20 313	<u>24 654</u> 20 313	<u>29 001</u> 20 313	<u>34 097</u> 20 313	<u>32 586</u> 20 313	<u>34 097</u> 20 313	<u>32 586</u> 20 313
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>21 407</u> 19 030	<u>23 416</u> 20 518	<u>24 401</u> 20 518	<u>27 673</u> 20 518	<u>31 672</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>31 672</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>21 805</u> 19 422	<u>23 846</u> 20 941	<u>24 831</u> 20 941	<u>28 103</u> 20 941	<u>32 102</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941	<u>32 102</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>24 067</u> 21 159	<u>25 053</u> 21 159	<u>28 325</u> 21 159	<u>32 324</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159	<u>32 324</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159

					-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 767</u> 18 714	<u>28 377</u> 18 714	<u>28 767</u> 18 714
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 961</u> 18 905	<u>28 571</u> 18 905	<u>28 961</u> 18 905
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 361</u> 19 299	<u>28 971</u> 19 299	<u>29 361</u> 19 299
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 568</u> 19 502	<u>29 177</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 568</u> 19 502	<u>29 177</u> 19 502	<u>29 568</u> 19 502
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 778</u> 19 709	<u>29 388</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>30 214</u> 20 138	<u>29 823</u> 20 138	<u>30 214</u> 20 138
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 438</u> 20 359	<u>30 048</u> 20 359	<u>30 438</u> 20 359
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 586</u> 20 313	<u>32 108</u> 20 313	<u>32 586</u> 20 313
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 209</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 029</u> 20 941	<u>30 639</u> 20 941	<u>31 029</u> 20 941
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 251</u> 21 159	<u>30 861</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>21 407</u> 19 030	<u>23 416</u> 20 518	<u>24 401</u> 20 518	<u>27 673</u> 20 518	<u>31 672</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518	<u>31 672</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>21 604</u> 19 224	<u>23 629</u> 20 727	<u>24 614</u> 20 727	<u>27 886</u> 20 727	<u>31 885</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727	<u>31 885</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 624	<u>24 067</u> 21 159	<u>25 053</u> 21 159	<u>28 325</u> 21 159	<u>32 324</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159	<u>32 324</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>22 221</u> 19 831	<u>24 294</u> 21 382	<u>25 279</u> 21 382	<u>28 551</u> 21 382	<u>32 550</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382	<u>32 550</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>22 221</u> 19 831	<u>24 294</u> 21 382	<u>25 279</u> 21 382	<u>28 551</u> 21 382	<u>32 550</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382	<u>32 550</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>22 435</u> 20 042	<u>24 525</u> 21 609	<u>25 510</u> 21 609	<u>28 782</u> 21 609	<u>32 781</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609	<u>32 781</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>22 878</u> 20 477	<u>25 002</u> 22 079	<u>25 987</u> 22 079	<u>29 260</u> 22 079	<u>33 259</u> 22 079	<u>32 186</u> 22 079	<u>33 259</u> 22 079	<u>32 186</u> 22 079
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>23 106</u> 20 703	<u>25 249</u> 22 321	<u>26 234</u> 22 321	<u>29 506</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 505</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-1200	7473-2010 35	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>22 613</u> 19 905	<u>24 674</u> 21 511	<u>25 871</u> 21 511	<u>30 219</u> 21 511	<u>35 315</u> 21 511	<u>33 804</u> 21 511	<u>35 315</u> 21 511	<u>33 804</u> 21 511
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>22 501</u> 20 106	<u>24 646</u> 21 728	<u>25 631</u> 21 728	<u>28 904</u> 21 728	<u>32 903</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728	<u>32 903</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>22 922</u> 20 521	<u>25 101</u> 22 176	<u>26 086</u> 22 176	<u>29 359</u> 22 176	<u>33 358</u> 22 176	<u>32 285</u> 22 176	<u>33 358</u> 22 176	<u>32 285</u> 22 176
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>23 139</u> 20 735	<u>25 336</u> 22 407	<u>26 321</u> 22 407	<u>29 594</u> 22 407	<u>33 592</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407	<u>33 592</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407

					-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 600</u> 20 518	<u>30 209</u> 20 518	<u>30 600</u> 20 518
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 812</u> 20 727	<u>30 422</u> 20 727	<u>30 812</u> 20 727
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 251</u> 21 159	<u>30 861</u> 21 159	<u>31 251</u> 21 159
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 477</u> 21 382	<u>31 087</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 477</u> 21 382	<u>31 087</u> 21 382	<u>31 477</u> 21 382
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 708</u> 21 609	<u>31 318</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 186</u> 22 079	<u>31 796</u> 22 079	<u>32 186</u> 22 079
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 042</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 804</u> 21 511	<u>33 326</u> 21 511	<u>33 804</u> 21 511
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 830</u> 21 728	<u>31 440</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 285</u> 22 176	<u>31 895</u> 22 176	<u>32 285</u> 22 176
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 520</u> 22 407	<u>32 129</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>22 501</u> 20 106	<u>24 646</u> 21 728	<u>25 631</u> 21 728	<u>28 904</u> 21 728	<u>32 903</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728	<u>32 903</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>22 709</u> 20 312	<u>24 871</u> 21 950	<u>25 857</u> 21 950	<u>29 129</u> 21 950	<u>33 128</u> 21 950	<u>32 055</u> 21 950	<u>33 128</u> 21 950	<u>32 055</u> 21 950
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>23 139</u> 20 735	<u>25 336</u> 22 407	<u>26 321</u> 22 407	<u>29 594</u> 22 407	<u>33 592</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407	<u>33 592</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 20 953	<u>25 576</u> 22 643	<u>26 561</u> 22 643	<u>29 833</u> 22 643	<u>33 832</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>33 832</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>23 361</u> 20 953	<u>25 576</u> 22 643	<u>26 561</u> 22 643	<u>29 833</u> 22 643	<u>33 832</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>33 832</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>23 587</u> 21 176	<u>25 820</u> 22 884	<u>26 806</u> 22 884	<u>30 078</u> 22 884	<u>34 077</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884	<u>34 077</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 636	<u>26 326</u> 23 382	<u>27 311</u> 23 382	<u>30 583</u> 23 382	<u>34 582</u> 23 382	<u>33 509</u> 23 382	<u>34 582</u> 23 382	<u>33 509</u> 23 382
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>24 297</u> 21 874	<u>26 587</u> 23 639	<u>27 572</u> 23 639	<u>30 844</u> 23 639	<u>34 843</u> 23 639	<u>33 770</u> 23 639	<u>34 843</u> 23 639	<u>33 770</u> 23 639
212-101-1300	7473-2010 40	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>23 775</u> 21 049	<u>25 982</u> 22 799	<u>27 180</u> 22 799	<u>31 527</u> 22 799	<u>36 624</u> 22 799	<u>35 112</u> 22 799	<u>36 624</u> 22 799	<u>35 112</u> 22 799
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>23 674</u> 21 261	<u>25 968</u> 23 029	<u>26 953</u> 23 029	<u>30 225</u> 23 029	<u>34 224</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029	<u>34 224</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 119</u> 21 699	<u>26 450</u> 23 504	<u>27 435</u> 23 504	<u>30 708</u> 23 504	<u>34 707</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504	<u>34 707</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>24 349</u> 21 926	<u>26 699</u> 23 749	<u>27 684</u> 23 749	<u>30 956</u> 23 749	<u>34 955</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749	<u>34 955</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749

					-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 830</u> 21 728	<u>31 440</u> 21 728	<u>31 830</u> 21 728
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 055</u> 21 950	<u>31 665</u> 21 950	<u>32 055</u> 21 950
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 520</u> 22 407	<u>32 129</u> 22 407	<u>32 520</u> 22 407
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>32 369</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 759</u> 22 643	<u>32 369</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 004</u> 22 884	<u>32 614</u> 22 884	<u>33 004</u> 22 884
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 509</u> 23 382	<u>33 119</u> 23 382	<u>33 509</u> 23 382
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 770</u> 23 639	<u>33 380</u> 23 639	<u>33 770</u> 23 639
212-101-1300	7473-2010 40	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 112</u> 22 799	<u>34 634</u> 22 799	<u>35 112</u> 22 799
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 029	<u>32 761</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 504	<u>33 243</u> 23 504	<u>33 634</u> 23 504
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 749	<u>33 492</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>23 674</u> 21 261	<u>25 968</u> 23 029	<u>26 953</u> 23 029	<u>30 225</u> 23 029	<u>34 224</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029	<u>34 224</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>23 894</u> 21 478	<u>26 206</u> 23 264	<u>27 192</u> 23 264	<u>30 464</u> 23 264	<u>34 463</u> 23 264	<u>33 390</u> 23 264	<u>34 463</u> 23 264	<u>33 390</u> 23 264
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>24 349</u> 21 926	<u>26 699</u> 23 749	<u>27 684</u> 23 749	<u>30 956</u> 23 749	<u>34 955</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749	<u>34 955</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>24 583</u> 22 156	<u>26 953</u> 23 999	<u>27 938</u> 23 999	<u>31 210</u> 23 999	<u>35 209</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999	<u>35 209</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>24 583</u> 22 156	<u>26 953</u> 23 999	<u>27 938</u> 23 999	<u>31 210</u> 23 999	<u>35 209</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999	<u>35 209</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>24 823</u> 22 392	<u>27 212</u> 24 254	<u>28 197</u> 24 254	<u>31 470</u> 24 254	<u>35 469</u> 24 254	<u>34 396</u> 24 254	<u>35 469</u> 24 254	<u>34 396</u> 24 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>25 318</u> 22 879	<u>27 748</u> 24 781	<u>28 733</u> 24 781	<u>32 005</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781	<u>36 004</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 130	<u>28 025</u> 25 054	<u>29 010</u> 25 054	<u>32 282</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054	<u>36 281</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054
212-101-1400	7473-2010 45	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>24 416</u> 21 680	<u>26 677</u> 23 483	<u>27 875</u> 23 483	<u>32 222</u> 23 483	<u>37 318</u> 23 483	<u>35 807</u> 23 483	<u>37 318</u> 23 483	<u>35 807</u> 23 483
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>24 322</u> 21 899	<u>26 670</u> 23 720	<u>27 655</u> 23 720	<u>30 927</u> 23 720	<u>34 926</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720	<u>34 926</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>24 781</u> 22 350	<u>27 166</u> 24 209	<u>28 152</u> 24 209	<u>31 424</u> 24 209	<u>35 423</u> 24 209	<u>34 350</u> 24 209	<u>35 423</u> 24 209	<u>34 350</u> 24 209
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>25 017</u> 22 583	<u>27 423</u> 24 461	<u>28 408</u> 24 461	<u>31 680</u> 24 461	<u>35 679</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461	<u>35 679</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461

					-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 151</u> 23 029	<u>32 761</u> 23 029	<u>33 151</u> 23 029
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 390</u> 23 264	<u>33 000</u> 23 264	<u>33 390</u> 23 264
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 882</u> 23 749	<u>33 492</u> 23 749	<u>33 882</u> 23 749
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 136</u> 23 999	<u>33 746</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 136</u> 23 999	<u>33 746</u> 23 999	<u>34 136</u> 23 999
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 396</u> 24 254	<u>34 006</u> 24 254	<u>34 396</u> 24 254
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 931</u> 24 781	<u>34 541</u> 24 781	<u>34 931</u> 24 781
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 208</u> 25 054	<u>34 818</u> 25 054	<u>35 208</u> 25 054
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>35 807</u> 23 483	<u>35 329</u> 23 483	<u>35 807</u> 23 483
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 853</u> 23 720	<u>33 463</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 350</u> 24 209	<u>33 960</u> 24 209	<u>34 350</u> 24 209
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 606</u> 24 461	<u>34 216</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>24 322</u> 21 899	<u>26 670</u> 23 720	<u>27 655</u> 23 720	<u>30 927</u> 23 720	<u>34 926</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720	<u>34 926</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>24 549</u> 22 122	<u>26 915</u> 23 962	<u>27 901</u> 23 962	<u>31 173</u> 23 962	<u>35 172</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962	<u>35 172</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>25 017</u> 22 583	<u>27 423</u> 24 461	<u>28 408</u> 24 461	<u>31 680</u> 24 461	<u>35 679</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461	<u>35 679</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>25 259</u> 22 821	<u>27 684</u> 24 719	<u>28 669</u> 24 719	<u>31 942</u> 24 719	<u>35 941</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719	<u>35 941</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>25 259</u> 22 821	<u>27 684</u> 24 719	<u>28 669</u> 24 719	<u>31 942</u> 24 719	<u>35 941</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719	<u>35 941</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>25 505</u> 23 064	<u>27 951</u> 24 982	<u>28 937</u> 24 982	<u>32 209</u> 24 982	<u>36 208</u> 24 982	<u>35 135</u> 24 982	<u>36 208</u> 24 982	<u>35 135</u> 24 982
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>26 015</u> 23 565	<u>28 503</u> 25 525	<u>29 488</u> 25 525	<u>32 761</u> 25 525	<u>36 760</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525	<u>36 760</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>26 278</u> 23 824	<u>28 788</u> 25 805	<u>29 773</u> 25 805	<u>33 046</u> 25 805	<u>37 045</u> 25 805	<u>35 972</u> 25 805	<u>37 045</u> 25 805	<u>35 972</u> 25 805
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3										
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>13 051</u> 10 493	<u>14 351</u> 11 350	<u>15 548</u> 11 350	<u>19 896</u> 11 350	<u>24 992</u> 11 350	<u>23 480</u> 11 350	<u>24 992</u> 11 350	<u>23 480</u> 11 350
212-101-1600	5, 7473-2010	3										
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>13 434</u> 10 871	<u>14 761</u> 11 754	<u>15 959</u> 11 754	<u>20 306</u> 11 754	<u>25 403</u> 11 754	<u>23 891</u> 11 754	<u>25 403</u> 11 754	<u>23 891</u> 11 754

					-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 853</u> 23 720	<u>33 463</u> 23 720	<u>33 853</u> 23 720
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 099</u> 23 962	<u>33 709</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 606</u> 24 461	<u>34 216</u> 24 461	<u>34 606</u> 24 461
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 868</u> 24 719	<u>34 478</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 868</u> 24 719	<u>34 478</u> 24 719	<u>34 868</u> 24 719
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 135</u> 24 982	<u>34 745</u> 24 982	<u>35 135</u> 24 982
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 687</u> 25 525	<u>35 297</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 972</u> 25 805	<u>35 582</u> 25 805	<u>35 972</u> 25 805
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 480</u> 11 350	<u>23 002</u> 11 350	<u>23 480</u> 11 350
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 891</u> 11 754	<u>23 413</u> 11 754	<u>23 891</u> 11 754

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>13 894</u> 11 324	<u>15 263</u> 12 248	<u>16 460</u> 12 248	<u>20 807</u> 12 248	<u>25 904</u> 12 248	<u>24 392</u> 12 248	<u>25 904</u> 12 248	<u>24 392</u> 12 248
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>13 694</u> 11 438	<u>15 140</u> 12 371	<u>16 125</u> 12 371	<u>19 397</u> 12 371	<u>23 396</u> 12 371	<u>22 323</u> 12 371	<u>23 396</u> 12 371	<u>22 323</u> 12 371
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>13 812</u> 11 555	<u>15 268</u> 12 498	<u>16 253</u> 12 498	<u>19 525</u> 12 498	<u>23 524</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498	<u>23 524</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>13 933</u> 11 674	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>14 183</u> 11 920	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>14 312</u> 12 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>13 812</u> 11 555	<u>15 268</u> 12 498	<u>16 253</u> 12 498	<u>19 525</u> 12 498	<u>23 524</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498	<u>23 524</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>13 933</u> 11 674	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>14 057</u> 11 795	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>14 312</u> 12 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>14 443</u> 12 176	<u>15 950</u> 13 170	<u>16 936</u> 13 170	<u>20 208</u> 13 170	<u>24 207</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170	<u>24 207</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>13 933</u> 11 674	<u>15 399</u> 12 627	<u>16 384</u> 12 627	<u>19 656</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627	<u>23 655</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627

					-	-	-
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 392</u> 12 248	<u>23 914</u> 12 248	<u>24 392</u> 12 248
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 323</u> 12 371	<u>21 933</u> 12 371	<u>22 323</u> 12 371
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 451</u> 12 498	<u>22 061</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 451</u> 12 498	<u>22 061</u> 12 498	<u>22 451</u> 12 498
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 134</u> 13 170	<u>22 744</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 582</u> 12 627	<u>22 192</u> 12 627	<u>22 582</u> 12 627

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>14 057</u> 11 795	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>14 183</u> 11 920	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>14 443</u> 12 176	<u>15 950</u> 13 170	<u>16 936</u> 13 170	<u>20 208</u> 13 170	<u>24 207</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170	<u>24 207</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>14 578</u> 12 308	<u>16 096</u> 13 313	<u>17 081</u> 13 313	<u>20 353</u> 13 313	<u>24 352</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313	<u>24 352</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>14 057</u> 11 795	<u>15 532</u> 12 758	<u>16 517</u> 12 758	<u>19 790</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758	<u>23 789</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>14 183</u> 11 920	<u>15 669</u> 12 892	<u>16 654</u> 12 892	<u>19 926</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892	<u>23 925</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>14 312</u> 12 046	<u>15 808</u> 13 030	<u>16 793</u> 13 030	<u>20 066</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030	<u>24 065</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>14 578</u> 12 308	<u>16 096</u> 13 313	<u>17 081</u> 13 313	<u>20 353</u> 13 313	<u>24 352</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313	<u>24 352</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>14 715</u> 12 444	<u>16 245</u> 13 459	<u>17 230</u> 13 459	<u>20 502</u> 13 459	<u>24 501</u> 13 459	<u>23 428</u> 13 459	<u>24 501</u> 13 459	<u>23 428</u> 13 459
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>15 201</u> 12 609	<u>16 718</u> 13 681	<u>17 916</u> 13 681	<u>22 263</u> 13 681	<u>27 360</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681	<u>27 360</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>15 013</u> 12 737	<u>16 610</u> 13 819	<u>17 595</u> 13 819	<u>20 868</u> 13 819	<u>24 867</u> 13 819	<u>23 794</u> 13 819	<u>24 867</u> 13 819	<u>23 794</u> 13 819
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>15 145</u> 12 867	<u>16 753</u> 13 960	<u>17 739</u> 13 960	<u>21 011</u> 13 960	<u>25 010</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960	<u>25 010</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960

					-	-	-
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 134</u> 13 170	<u>22 744</u> 13 170	<u>23 134</u> 13 170
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 279</u> 13 313	<u>22 889</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 716</u> 12 758	<u>22 326</u> 12 758	<u>22 716</u> 12 758
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 852</u> 12 892	<u>22 462</u> 12 892	<u>22 852</u> 12 892
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 992</u> 13 030	<u>22 601</u> 13 030	<u>22 992</u> 13 030
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 279</u> 13 313	<u>22 889</u> 13 313	<u>23 279</u> 13 313
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 428</u> 13 459	<u>23 038</u> 13 459	<u>23 428</u> 13 459
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 848</u> 13 681	<u>25 370</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 794</u> 13 819	<u>23 404</u> 13 819	<u>23 794</u> 13 819
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 937</u> 13 960	<u>23 547</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>15 280</u> 12 999	<u>16 900</u> 14 104	<u>17 885</u> 14 104	<u>21 157</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>15 558</u> 13 273	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 186</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>15 702</u> 13 414	<u>17 357</u> 14 554	<u>18 342</u> 14 554	<u>21 614</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>15 145</u> 12 867	<u>16 753</u> 13 960	<u>17 739</u> 13 960	<u>21 011</u> 13 960	<u>25 010</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960	<u>25 010</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>15 280</u> 12 999	<u>16 900</u> 14 104	<u>17 885</u> 14 104	<u>21 157</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>15 418</u> 13 135	<u>17 049</u> 14 251	<u>18 034</u> 14 251	<u>21 306</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>15 702</u> 13 414	<u>17 357</u> 14 554	<u>18 342</u> 14 554	<u>21 614</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>15 848</u> 13 558	<u>17 516</u> 14 711	<u>18 501</u> 14 711	<u>21 773</u> 14 711	<u>25 772</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711	<u>25 772</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>15 280</u> 12 999	<u>16 900</u> 14 104	<u>17 885</u> 14 104	<u>21 157</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>15 418</u> 13 135	<u>17 049</u> 14 251	<u>18 034</u> 14 251	<u>21 306</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>15 558</u> 13 273	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 186</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>15 848</u> 13 558	<u>17 516</u> 14 711	<u>18 501</u> 14 711	<u>21 773</u> 14 711	<u>25 772</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711	<u>25 772</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>15 998</u> 13 706	<u>17 678</u> 14 870	<u>18 664</u> 14 870	<u>21 936</u> 14 870	<u>25 935</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>25 935</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870

					-	-	-
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 083</u> 14 104	<u>23 693</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>24 541</u> 14 554	<u>24 150</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 937</u> 13 960	<u>23 547</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 083</u> 14 104	<u>23 693</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 232</u> 14 251	<u>23 842</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>24 541</u> 14 554	<u>24 150</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 700</u> 14 711	<u>24 309</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 083</u> 14 104	<u>23 693</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 232</u> 14 251	<u>23 842</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 700</u> 14 711	<u>24 309</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 862</u> 14 870	<u>24 472</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>15 418</u> 13 135	<u>17 049</u> 14 251	<u>18 034</u> 14 251	<u>21 306</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>15 558</u> 13 273	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 186</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>15 702</u> 13 414	<u>17 357</u> 14 554	<u>18 342</u> 14 554	<u>21 614</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>15 998</u> 13 706	<u>17 678</u> 14 870	<u>18 664</u> 14 870	<u>21 936</u> 14 870	<u>25 935</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>25 935</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>16 151</u> 13 856	<u>17 844</u> 15 034	<u>18 830</u> 15 034	<u>22 102</u> 15 034	<u>26 101</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034	<u>26 101</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										
212-101-1901		3	1	2400	<u>15 201</u> 12 609	<u>16 718</u> 13 681	<u>17 916</u> 13 681	<u>22 263</u> 13 681	<u>27 360</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681	<u>27 360</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>15 013</u> 12 737	<u>16 610</u> 13 819	<u>17 595</u> 13 819	<u>20 868</u> 13 819	<u>24 867</u> 13 819	<u>23 794</u> 13 819	<u>24 867</u> 13 819	<u>23 794</u> 13 819
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>15 145</u> 12 867	<u>16 753</u> 13 960	<u>17 739</u> 13 960	<u>21 011</u> 13 960	<u>25 010</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960	<u>25 010</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>15 280</u> 12 999	<u>16 900</u> 14 104	<u>17 885</u> 14 104	<u>21 157</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>15 558</u> 13 273	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 186</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>15 702</u> 13 414	<u>17 357</u> 14 554	<u>18 342</u> 14 554	<u>21 614</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>15 145</u> 12 867	<u>16 753</u> 13 960	<u>17 739</u> 13 960	<u>21 011</u> 13 960	<u>25 010</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960	<u>25 010</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960

					-	-	-
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 232</u> 14 251	<u>23 842</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>24 541</u> 14 554	<u>24 150</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 862</u> 14 870	<u>24 472</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 028</u> 15 034	<u>24 638</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>25 848</u> 13 681	<u>25 370</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 794</u> 13 819	<u>23 404</u> 13 819	<u>23 794</u> 13 819
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 937</u> 13 960	<u>23 547</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 083</u> 14 104	<u>23 693</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 541</u> 14 554	<u>24 150</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 937</u> 13 960	<u>23 547</u> 13 960	<u>23 937</u> 13 960

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>15 280</u> 12 999	<u>16 900</u> 14 104	<u>17 885</u> 14 104	<u>21 157</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>15 418</u> 13 135	<u>17 049</u> 14 251	<u>18 034</u> 14 251	<u>21 306</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>15 702</u> 13 414	<u>17 357</u> 14 554	<u>18 342</u> 14 554	<u>21 614</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>15 848</u> 13 558	<u>17 516</u> 14 711	<u>18 501</u> 14 711	<u>21 773</u> 14 711	<u>25 772</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711	<u>25 772</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>15 280</u> 12 999	<u>16 900</u> 14 104	<u>17 885</u> 14 104	<u>21 157</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104	<u>25 156</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>15 418</u> 13 135	<u>17 049</u> 14 251	<u>18 034</u> 14 251	<u>21 306</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>15 558</u> 13 273	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 186</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>15 848</u> 13 558	<u>17 516</u> 14 711	<u>18 501</u> 14 711	<u>21 773</u> 14 711	<u>25 772</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711	<u>25 772</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>15 998</u> 13 706	<u>17 678</u> 14 870	<u>18 664</u> 14 870	<u>21 936</u> 14 870	<u>25 935</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>25 935</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>15 418</u> 13 135	<u>17 049</u> 14 251	<u>18 034</u> 14 251	<u>21 306</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251	<u>25 305</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>15 558</u> 13 273	<u>17 201</u> 14 401	<u>18 186</u> 14 401	<u>21 459</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401	<u>25 458</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>15 702</u> 13 414	<u>17 357</u> 14 554	<u>18 342</u> 14 554	<u>21 614</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554	<u>25 613</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>15 998</u> 13 706	<u>17 678</u> 14 870	<u>18 664</u> 14 870	<u>21 936</u> 14 870	<u>25 935</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870	<u>25 935</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870

					-	-	-
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 083</u> 14 104	<u>23 693</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 232</u> 14 251	<u>23 842</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 541</u> 14 554	<u>24 150</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 700</u> 14 711	<u>24 309</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 083</u> 14 104	<u>23 693</u> 14 104	<u>24 083</u> 14 104
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 232</u> 14 251	<u>23 842</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 700</u> 14 711	<u>24 309</u> 14 711	<u>24 700</u> 14 711
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 862</u> 14 870	<u>24 472</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 232</u> 14 251	<u>23 842</u> 14 251	<u>24 232</u> 14 251
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 385</u> 14 401	<u>23 995</u> 14 401	<u>24 385</u> 14 401
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 541</u> 14 554	<u>24 150</u> 14 554	<u>24 541</u> 14 554
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 862</u> 14 870	<u>24 472</u> 14 870	<u>24 862</u> 14 870

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>16 151</u> 13 856	<u>17 844</u> 15 034	<u>18 830</u> 15 034	<u>22 102</u> 15 034	<u>26 101</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034	<u>26 101</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>16 092</u> 13 487	<u>17 719</u> 14 666	<u>18 916</u> 14 666	<u>23 264</u> 14 666	<u>28 360</u> 14 666	<u>26 848</u> 14 666	<u>28 360</u> 14 666	<u>26 848</u> 14 666
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>15 914</u> 13 623	<u>17 621</u> 14 814	<u>18 606</u> 14 814	<u>21 878</u> 14 814	<u>25 877</u> 14 814	<u>24 804</u> 14 814	<u>25 877</u> 14 814	<u>24 804</u> 14 814
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>16 055</u> 13 762	<u>17 774</u> 14 965	<u>18 760</u> 14 965	<u>22 032</u> 14 965	<u>26 031</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965	<u>26 031</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>16 199</u> 13 904	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>16 497</u> 14 197	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>16 650</u> 14 348	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>16 055</u> 13 762	<u>17 774</u> 14 965	<u>18 760</u> 14 965	<u>22 032</u> 14 965	<u>26 031</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965	<u>26 031</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>16 199</u> 13 904	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>16 346</u> 14 049	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>16 650</u> 14 348	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>16 807</u> 14 502	<u>18 592</u> 15 769	<u>19 577</u> 15 769	<u>22 849</u> 15 769	<u>26 848</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769	<u>26 848</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769

					-	-	-
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 028</u> 15 034	<u>24 638</u> 15 034	<u>25 028</u> 15 034
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 848</u> 14 666	<u>26 371</u> 14 666	<u>26 848</u> 14 666
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 804</u> 14 814	<u>24 414</u> 14 814	<u>24 804</u> 14 814
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 958</u> 14 965	<u>24 568</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 958</u> 14 965	<u>24 568</u> 14 965	<u>24 958</u> 14 965
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 15 769	<u>25 385</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>16 199</u> 13 904	<u>17 931</u> 15 119	<u>18 916</u> 15 119	<u>22 189</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119	<u>26 188</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>16 346</u> 14 049	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>16 497</u> 14 197	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>16 807</u> 14 502	<u>18 592</u> 15 769	<u>19 577</u> 15 769	<u>22 849</u> 15 769	<u>26 848</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769	<u>26 848</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>16 967</u> 14 660	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>16 346</u> 14 049	<u>18 091</u> 15 277	<u>19 076</u> 15 277	<u>22 349</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277	<u>26 348</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>16 497</u> 14 197	<u>18 255</u> 15 438	<u>19 240</u> 15 438	<u>22 512</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438	<u>26 511</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>16 650</u> 14 348	<u>18 421</u> 15 602	<u>19 407</u> 15 602	<u>22 679</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602	<u>26 678</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>16 967</u> 14 660	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>17 131</u> 14 821	<u>18 944</u> 16 116	<u>19 929</u> 16 116	<u>23 201</u> 16 116	<u>27 200</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116	<u>27 200</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>16 967</u> 14 660	<u>18 766</u> 15 941	<u>19 751</u> 15 941	<u>23 023</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>17 131</u> 14 821	<u>18 944</u> 16 116	<u>19 929</u> 16 116	<u>23 201</u> 16 116	<u>27 200</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116	<u>27 200</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>17 298</u> 14 986	<u>19 126</u> 16 295	<u>20 111</u> 16 295	<u>23 383</u> 16 295	<u>27 382</u> 16 295	<u>26 309</u> 16 295	<u>27 382</u> 16 295	<u>26 309</u> 16 295

					-	-	-
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 115</u> 15 119	<u>24 725</u> 15 119	<u>25 115</u> 15 119
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 15 769	<u>25 385</u> 15 769	<u>25 775</u> 15 769
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 275</u> 15 277	<u>24 885</u> 15 277	<u>25 275</u> 15 277
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 438</u> 15 438	<u>25 048</u> 15 438	<u>25 438</u> 15 438
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 605</u> 15 602	<u>25 215</u> 15 602	<u>25 605</u> 15 602
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 128</u> 16 116	<u>25 737</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 950</u> 15 941	<u>25 559</u> 15 941	<u>25 950</u> 15 941
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 128</u> 16 116	<u>25 737</u> 16 116	<u>26 128</u> 16 116
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 309</u> 16 295	<u>25 919</u> 16 295	<u>26 309</u> 16 295

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>17 469</u> 15 154	<u>19 312</u> 16 478	<u>20 297</u> 16 478	<u>23 569</u> 16 478	<u>27 568</u> 16 478	<u>26 495</u> 16 478	<u>27 568</u> 16 478	<u>26 495</u> 16 478
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>17 823</u> 15 502	<u>19 697</u> 16 857	<u>20 682</u> 16 857	<u>23 954</u> 16 857	<u>27 953</u> 16 857	<u>26 880</u> 16 857	<u>27 953</u> 16 857	<u>26 880</u> 16 857
212-101-2100	20, 7473-2010	3										
212-101-2101		3	1	2400	<u>17 655</u> 15 025	<u>19 363</u> 16 283	<u>20 560</u> 16 283	<u>24 908</u> 16 283	<u>30 004</u> 16 283	<u>28 492</u> 16 283	<u>30 004</u> 16 283	<u>28 492</u> 16 283
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>17 492</u> 15 176	<u>19 281</u> 16 448	<u>20 266</u> 16 448	<u>23 539</u> 16 448	<u>27 538</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448	<u>27 538</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>17 649</u> 15 331	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>17 974</u> 15 651	<u>19 803</u> 16 962	<u>20 789</u> 16 962	<u>24 061</u> 16 962	<u>28 060</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962	<u>28 060</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>18 141</u> 15 815	<u>19 985</u> 17 141	<u>20 970</u> 17 141	<u>24 242</u> 17 141	<u>28 241</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141	<u>28 241</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>17 492</u> 15 176	<u>19 281</u> 16 448	<u>20 266</u> 16 448	<u>23 539</u> 16 448	<u>27 538</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448	<u>27 538</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>17 649</u> 15 331	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>17 810</u> 15 489	<u>19 626</u> 16 787	<u>20 611</u> 16 787	<u>23 883</u> 16 787	<u>27 882</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787	<u>27 882</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>18 141</u> 15 815	<u>19 985</u> 17 141	<u>20 970</u> 17 141	<u>24 242</u> 17 141	<u>28 241</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141	<u>28 241</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>18 312</u> 15 984	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323

					-	-	-
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 495</u> 16 478	<u>26 105</u> 16 478	<u>26 495</u> 16 478
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 880</u> 16 857	<u>26 490</u> 16 857	<u>26 880</u> 16 857
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 492</u> 16 283	<u>28 014</u> 16 283	<u>28 492</u> 16 283
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>26 465</u> 16 448	<u>26 075</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 987</u> 16 962	<u>26 597</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 141	<u>26 778</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>26 465</u> 16 448	<u>26 075</u> 16 448	<u>26 465</u> 16 448
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 809</u> 16 787	<u>26 419</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 141	<u>26 778</u> 17 141	<u>27 168</u> 17 141
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>17 649</u> 15 331	<u>19 452</u> 16 616	<u>20 437</u> 16 616	<u>23 709</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616	<u>27 708</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>17 810</u> 15 489	<u>19 626</u> 16 787	<u>20 611</u> 16 787	<u>23 883</u> 16 787	<u>27 882</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787	<u>27 882</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>17 974</u> 15 651	<u>19 803</u> 16 962	<u>20 789</u> 16 962	<u>24 061</u> 16 962	<u>28 060</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962	<u>28 060</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>18 312</u> 15 984	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>18 487</u> 16 155	<u>20 359</u> 17 509	<u>21 344</u> 17 509	<u>24 617</u> 17 509	<u>28 616</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509	<u>28 616</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>18 312</u> 15 984	<u>20 170</u> 17 323	<u>21 155</u> 17 323	<u>24 428</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323	<u>28 427</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>18 487</u> 16 155	<u>20 359</u> 17 509	<u>21 344</u> 17 509	<u>24 617</u> 17 509	<u>28 616</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509	<u>28 616</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>18 665</u> 16 331	<u>20 553</u> 17 699	<u>21 538</u> 17 699	<u>24 810</u> 17 699	<u>28 809</u> 17 699	<u>27 736</u> 17 699	<u>28 809</u> 17 699	<u>27 736</u> 17 699
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>18 847</u> 16 511	<u>20 750</u> 17 894	<u>21 735</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>19 224</u> 16 882	<u>21 159</u> 18 296	<u>22 144</u> 18 296	<u>25 416</u> 18 296	<u>29 415</u> 18 296	<u>28 342</u> 18 296	<u>29 415</u> 18 296	<u>28 342</u> 18 296
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										
212-101-2201		3	1	2400	<u>18 462</u> 15 819	<u>20 272</u> 17 179	<u>21 469</u> 17 179	<u>25 817</u> 17 179	<u>30 913</u> 17 179	<u>29 402</u> 17 179	<u>30 913</u> 17 179	<u>29 402</u> 17 179
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>18 307</u> 15 979	<u>20 200</u> 17 352	<u>21 185</u> 17 352	<u>24 457</u> 17 352	<u>28 456</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352	<u>28 456</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352

					-	-	-
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 635</u> 16 616	<u>26 245</u> 16 616	<u>26 635</u> 16 616
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 809</u> 16 787	<u>26 419</u> 16 787	<u>26 809</u> 16 787
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 987</u> 16 962	<u>26 597</u> 16 962	<u>26 987</u> 16 962
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 543</u> 17 509	<u>27 153</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 354</u> 17 323	<u>26 963</u> 17 323	<u>27 354</u> 17 323
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 543</u> 17 509	<u>27 153</u> 17 509	<u>27 543</u> 17 509
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 736</u> 17 699	<u>27 346</u> 17 699	<u>27 736</u> 17 699
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 342</u> 18 296	<u>27 952</u> 18 296	<u>28 342</u> 18 296
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 402</u> 17 179	<u>28 924</u> 17 179	<u>29 402</u> 17 179
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 383</u> 17 352	<u>26 993</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>18 473</u> 16 142	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>18 815</u> 16 478	<u>20 751</u> 17 894	<u>21 736</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>18 991</u> 16 652	<u>20 942</u> 18 083	<u>21 927</u> 18 083	<u>25 200</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>18 307</u> 15 979	<u>20 200</u> 17 352	<u>21 185</u> 17 352	<u>24 457</u> 17 352	<u>28 456</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352	<u>28 456</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>18 473</u> 16 142	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>18 642</u> 16 308	<u>20 563</u> 17 710	<u>21 548</u> 17 710	<u>24 821</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>18 991</u> 16 652	<u>20 942</u> 18 083	<u>21 927</u> 18 083	<u>25 200</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083	<u>29 199</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>19 171</u> 16 829	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>18 473</u> 16 142	<u>20 380</u> 17 529	<u>21 365</u> 17 529	<u>24 637</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529	<u>28 636</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>18 642</u> 16 308	<u>20 563</u> 17 710	<u>21 548</u> 17 710	<u>24 821</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710	<u>28 820</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>18 815</u> 16 478	<u>20 751</u> 17 894	<u>21 736</u> 17 894	<u>25 008</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894	<u>29 007</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>19 171</u> 16 829	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>19 355</u> 17 010	<u>21 337</u> 18 472	<u>22 322</u> 18 472	<u>25 595</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472

					-	-	-
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 126</u> 18 083	<u>27 735</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 383</u> 17 352	<u>26 993</u> 17 352	<u>27 383</u> 17 352
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 357</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 126</u> 18 083	<u>27 735</u> 18 083	<u>28 126</u> 18 083
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 563</u> 17 529	<u>27 173</u> 17 529	<u>27 563</u> 17 529
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 747</u> 17 710	<u>27 357</u> 17 710	<u>27 747</u> 17 710
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 934</u> 17 894	<u>27 544</u> 17 894	<u>27 934</u> 17 894
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 131</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>19 171</u> 16 829	<u>21 138</u> 18 275	<u>22 123</u> 18 275	<u>25 395</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275	<u>29 394</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>19 355</u> 17 010	<u>21 337</u> 18 472	<u>22 322</u> 18 472	<u>25 595</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>29 594</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>19 543</u> 17 195	<u>21 541</u> 18 672	<u>22 526</u> 18 672	<u>25 799</u> 18 672	<u>29 798</u> 18 672	<u>28 725</u> 18 672	<u>29 798</u> 18 672	<u>28 725</u> 18 672
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>19 735</u> 17 384	<u>21 750</u> 18 878	<u>22 735</u> 18 878	<u>26 007</u> 18 878	<u>30 006</u> 18 878	<u>28 933</u> 18 878	<u>30 006</u> 18 878	<u>28 933</u> 18 878
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>20 131</u> 17 774	<u>22 181</u> 19 302	<u>23 166</u> 19 302	<u>26 438</u> 19 302	<u>30 437</u> 19 302	<u>29 364</u> 19 302	<u>30 437</u> 19 302	<u>29 364</u> 19 302
212-101-2300	25, 7473-2010	3										
212-101-2301		3	1	2400	<u>20 530</u> 17 855	<u>22 463</u> 19 335	<u>23 660</u> 19 335	<u>28 008</u> 19 335	<u>33 104</u> 19 335	<u>31 592</u> 19 335	<u>33 104</u> 19 335	<u>31 592</u> 19 335
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>20 396</u> 18 035	<u>22 413</u> 19 530	<u>23 398</u> 19 530	<u>26 670</u> 19 530	<u>30 669</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530	<u>30 669</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>22 822</u> 19 933	<u>23 807</u> 19 933	<u>27 079</u> 19 933	<u>31 078</u> 19 933	<u>30 005</u> 19 933	<u>31 078</u> 19 933	<u>30 005</u> 19 933
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>20 969</u> 18 599	<u>23 033</u> 20 140	<u>24 018</u> 20 140	<u>27 290</u> 20 140	<u>31 289</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140	<u>31 289</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>20 396</u> 18 035	<u>22 413</u> 19 530	<u>23 398</u> 19 530	<u>26 670</u> 19 530	<u>30 669</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530	<u>30 669</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>20 583</u> 18 219	<u>22 615</u> 19 729	<u>23 600</u> 19 729	<u>26 873</u> 19 729	<u>30 872</u> 19 729	<u>29 799</u> 19 729	<u>30 872</u> 19 729	<u>29 799</u> 19 729
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>20 969</u> 18 599	<u>23 033</u> 20 140	<u>24 018</u> 20 140	<u>27 290</u> 20 140	<u>31 289</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140	<u>31 289</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140

					-	-	-
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 321</u> 18 275	<u>27 931</u> 18 275	<u>28 321</u> 18 275
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 131</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 725</u> 18 672	<u>28 335</u> 18 672	<u>28 725</u> 18 672
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 933</u> 18 878	<u>28 543</u> 18 878	<u>28 933</u> 18 878
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 364</u> 19 302	<u>28 974</u> 19 302	<u>29 364</u> 19 302
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 592</u> 19 335	<u>31 114</u> 19 335	<u>31 592</u> 19 335
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 596</u> 19 530	<u>29 206</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 005</u> 19 933	<u>29 615</u> 19 933	<u>30 005</u> 19 933
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 216</u> 20 140	<u>29 826</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 596</u> 19 530	<u>29 206</u> 19 530	<u>29 596</u> 19 530
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 799</u> 19 729	<u>29 409</u> 19 729	<u>29 799</u> 19 729
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 216</u> 20 140	<u>29 826</u> 20 140	<u>30 216</u> 20 140

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>21 168</u> 18 795	<u>23 248</u> 20 352	<u>24 233</u> 20 352	<u>27 506</u> 20 352	<u>31 505</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352	<u>31 505</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>21 168</u> 18 795	<u>23 248</u> 20 352	<u>24 233</u> 20 352	<u>27 506</u> 20 352	<u>31 505</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352	<u>31 505</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 995	<u>23 468</u> 20 569	<u>24 453</u> 20 569	<u>27 726</u> 20 569	<u>31 725</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569	<u>31 725</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>21 791</u> 19 408	<u>23 922</u> 21 016	<u>24 908</u> 21 016	<u>28 180</u> 21 016	<u>32 179</u> 21 016	<u>31 106</u> 21 016	<u>32 179</u> 21 016	<u>31 106</u> 21 016
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>22 007</u> 19 621	<u>24 157</u> 21 247	<u>25 142</u> 21 247	<u>28 415</u> 21 247	<u>32 414</u> 21 247	<u>31 341</u> 21 247	<u>32 414</u> 21 247	<u>31 341</u> 21 247
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3										
212-101-2401		3	1	2400	<u>20 916</u> 18 234	<u>22 917</u> 19 781	<u>24 114</u> 19 781	<u>28 461</u> 19 781	<u>33 558</u> 19 781	<u>32 046</u> 19 781	<u>33 558</u> 19 781	<u>32 046</u> 19 781
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>22 292</u> 19 589	<u>24 334</u> 21 176	<u>25 531</u> 21 176	<u>29 879</u> 21 176	<u>34 975</u> 21 176	<u>33 463</u> 21 176	<u>34 975</u> 21 176	<u>33 463</u> 21 176
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>22 176</u> 19 787	<u>24 303</u> 21 390	<u>25 288</u> 21 390	<u>28 560</u> 21 390	<u>32 559</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390	<u>32 559</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>22 591</u> 20 195	<u>24 751</u> 21 831	<u>25 736</u> 21 831	<u>29 008</u> 21 831	<u>33 007</u> 21 831	<u>31 934</u> 21 831	<u>33 007</u> 21 831	<u>31 934</u> 21 831
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>22 805</u> 20 406	<u>24 982</u> 22 059	<u>25 967</u> 22 059	<u>29 239</u> 22 059	<u>33 238</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059	<u>33 238</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>22 176</u> 19 787	<u>24 303</u> 21 390	<u>25 288</u> 21 390	<u>28 560</u> 21 390	<u>32 559</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390	<u>32 559</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390

					-	-	-
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 432</u> 20 352	<u>30 042</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 432</u> 20 352	<u>30 042</u> 20 352	<u>30 432</u> 20 352
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 652</u> 20 569	<u>30 262</u> 20 569	<u>30 652</u> 20 569
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 106</u> 21 016	<u>30 716</u> 21 016	<u>31 106</u> 21 016
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 341</u> 21 247	<u>30 950</u> 21 247	<u>31 341</u> 21 247
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>32 046</u> 19 781	<u>31 568</u> 19 781	<u>32 046</u> 19 781
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 463</u> 21 176	<u>32 985</u> 21 176	<u>33 463</u> 21 176
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 486</u> 21 390	<u>31 096</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 934</u> 21 831	<u>31 544</u> 21 831	<u>31 934</u> 21 831
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 165</u> 22 059	<u>31 775</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 486</u> 21 390	<u>31 096</u> 21 390	<u>31 486</u> 21 390

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>22 382</u> 19 989	<u>24 524</u> 21 609	<u>25 509</u> 21 609	<u>28 782</u> 21 609	<u>32 781</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609	<u>32 781</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>22 805</u> 20 406	<u>24 982</u> 22 059	<u>25 967</u> 22 059	<u>29 239</u> 22 059	<u>33 238</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059	<u>33 238</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>23 023</u> 20 620	<u>25 218</u> 22 291	<u>26 203</u> 22 291	<u>29 475</u> 22 291	<u>33 474</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>33 474</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>23 023</u> 20 620	<u>25 218</u> 22 291	<u>26 203</u> 22 291	<u>29 475</u> 22 291	<u>33 474</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291	<u>33 474</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>23 246</u> 20 840	<u>25 459</u> 22 528	<u>26 444</u> 22 528	<u>29 716</u> 22 528	<u>33 715</u> 22 528	<u>32 642</u> 22 528	<u>33 715</u> 22 528	<u>32 642</u> 22 528
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>23 706</u> 21 293	<u>25 956</u> 23 018	<u>26 941</u> 23 018	<u>30 214</u> 23 018	<u>34 213</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018	<u>34 213</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>23 944</u> 21 527	<u>26 213</u> 23 271	<u>27 198</u> 23 271	<u>30 471</u> 23 271	<u>34 470</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271	<u>34 470</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-2600	35, 7473-2010	3										
212-101-2601		3	1	2400	<u>23 117</u> 20 400	<u>25 247</u> 22 075	<u>26 444</u> 22 075	<u>30 791</u> 22 075	<u>35 888</u> 22 075	<u>34 376</u> 22 075	<u>35 888</u> 22 075	<u>34 376</u> 22 075
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>23 009</u> 20 607	<u>25 224</u> 22 298	<u>26 210</u> 22 298	<u>29 482</u> 22 298	<u>33 481</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298	<u>33 481</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>23 441</u> 21 031	<u>25 691</u> 22 757	<u>26 677</u> 22 757	<u>29 949</u> 22 757	<u>33 948</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757	<u>33 948</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>23 663</u> 21 250	<u>25 932</u> 22 994	<u>26 917</u> 22 994	<u>30 190</u> 22 994	<u>34 189</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994	<u>34 189</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>23 009</u> 20 607	<u>25 224</u> 22 298	<u>26 210</u> 22 298	<u>29 482</u> 22 298	<u>33 481</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298	<u>33 481</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298

					-	-	-
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 708</u> 21 609	<u>31 318</u> 21 609	<u>31 708</u> 21 609
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 165</u> 22 059	<u>31 775</u> 22 059	<u>32 165</u> 22 059
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 011</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 401</u> 22 291	<u>32 011</u> 22 291	<u>32 401</u> 22 291
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 642</u> 22 528	<u>32 252</u> 22 528	<u>32 642</u> 22 528
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 140</u> 23 018	<u>32 750</u> 23 018	<u>33 140</u> 23 018
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 397</u> 23 271	<u>33 006</u> 23 271	<u>33 397</u> 23 271
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 376</u> 22 075	<u>33 898</u> 22 075	<u>34 376</u> 22 075
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 298	<u>32 018</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 875</u> 22 757	<u>32 485</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 994	<u>32 726</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 408</u> 22 298	<u>32 018</u> 22 298	<u>32 408</u> 22 298

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 817	<u>25 456</u> 22 525	<u>26 441</u> 22 525	<u>29 713</u> 22 525	<u>33 712</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525	<u>33 712</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>23 663</u> 21 250	<u>25 932</u> 22 994	<u>26 917</u> 22 994	<u>30 190</u> 22 994	<u>34 189</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994	<u>34 189</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 474	<u>26 178</u> 23 236	<u>27 163</u> 23 236	<u>30 436</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>23 890</u> 21 474	<u>26 178</u> 23 236	<u>27 163</u> 23 236	<u>30 436</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236	<u>34 435</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>24 123</u> 21 703	<u>26 429</u> 23 484	<u>27 415</u> 23 484	<u>30 687</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 686</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>24 602</u> 22 174	<u>26 948</u> 23 994	<u>27 933</u> 23 994	<u>31 206</u> 23 994	<u>35 205</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994	<u>35 205</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>24 849</u> 22 418	<u>27 216</u> 24 258	<u>28 201</u> 24 258	<u>31 473</u> 24 258	<u>35 472</u> 24 258	<u>34 400</u> 24 258	<u>35 472</u> 24 258	<u>34 400</u> 24 258
212-101-2700	40, 7473-2010	3										
212-101-2701		3	1	2400	<u>24 317</u> 21 582	<u>26 600</u> 23 406	<u>27 797</u> 23 406	<u>32 145</u> 23 406	<u>37 241</u> 23 406	<u>35 729</u> 23 406	<u>37 241</u> 23 406	<u>35 729</u> 23 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>24 221</u> 21 800	<u>26 591</u> 23 643	<u>27 576</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>34 848</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643	<u>34 848</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>24 678</u> 22 249	<u>27 087</u> 24 130	<u>28 072</u> 24 130	<u>31 344</u> 24 130	<u>35 343</u> 24 130	<u>34 270</u> 24 130	<u>35 343</u> 24 130	<u>34 270</u> 24 130
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>24 913</u> 22 481	<u>27 342</u> 24 382	<u>28 327</u> 24 382	<u>31 599</u> 24 382	<u>35 598</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382	<u>35 598</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>24 221</u> 21 800	<u>26 591</u> 23 643	<u>27 576</u> 23 643	<u>30 849</u> 23 643	<u>34 848</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643	<u>34 848</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643

					-	-	-
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 639</u> 22 525	<u>32 249</u> 22 525	<u>32 639</u> 22 525
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 116</u> 22 994	<u>32 726</u> 22 994	<u>33 116</u> 22 994
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>32 972</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 362</u> 23 236	<u>32 972</u> 23 236	<u>33 362</u> 23 236
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 223</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 132</u> 23 994	<u>33 741</u> 23 994	<u>34 132</u> 23 994
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 400</u> 24 258	<u>34 009</u> 24 258	<u>34 400</u> 24 258
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 729</u> 23 406	<u>35 251</u> 23 406	<u>35 729</u> 23 406
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 775</u> 23 643	<u>33 385</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 270</u> 24 130	<u>33 880</u> 24 130	<u>34 270</u> 24 130
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 525</u> 24 382	<u>34 135</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 775</u> 23 643	<u>33 385</u> 23 643	<u>33 775</u> 23 643

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>24 447</u> 22 022	<u>26 836</u> 23 884	<u>27 821</u> 23 884	<u>31 094</u> 23 884	<u>35 093</u> 23 884	<u>34 020</u> 23 884	<u>35 093</u> 23 884	<u>34 020</u> 23 884
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>24 913</u> 22 481	<u>27 342</u> 24 382	<u>28 327</u> 24 382	<u>31 599</u> 24 382	<u>35 598</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382	<u>35 598</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>25 154</u> 22 718	<u>27 603</u> 24 638	<u>28 588</u> 24 638	<u>31 860</u> 24 638	<u>35 859</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638	<u>35 859</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>25 154</u> 22 718	<u>27 603</u> 24 638	<u>28 588</u> 24 638	<u>31 860</u> 24 638	<u>35 859</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638	<u>35 859</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>27 869</u> 24 900	<u>28 854</u> 24 900	<u>32 126</u> 24 900	<u>36 125</u> 24 900	<u>35 053</u> 24 900	<u>36 125</u> 24 900	<u>35 053</u> 24 900
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>25 906</u> 23 458	<u>28 419</u> 25 442	<u>29 404</u> 25 442	<u>32 676</u> 25 442	<u>36 675</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442	<u>36 675</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>26 168</u> 23 716	<u>28 703</u> 25 721	<u>29 688</u> 25 721	<u>32 960</u> 25 721	<u>36 959</u> 25 721	<u>35 887</u> 25 721	<u>36 959</u> 25 721	<u>35 887</u> 25 721
212-101-2800	45, 7473-2010	3										
212-101-2801		3	1	2400	<u>25 605</u> 22 850	<u>28 055</u> 24 839	<u>29 252</u> 24 839	<u>33 600</u> 24 839	<u>38 696</u> 24 839	<u>37 184</u> 24 839	<u>38 696</u> 24 839	<u>37 184</u> 24 839
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>25 522</u> 23 080	<u>28 061</u> 25 089	<u>29 046</u> 25 089	<u>32 318</u> 25 089	<u>36 317</u> 25 089	<u>35 245</u> 25 089	<u>36 317</u> 25 089	<u>35 245</u> 25 089
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>26 006</u> 23 556	<u>28 587</u> 25 607	<u>29 572</u> 25 607	<u>32 844</u> 25 607	<u>36 843</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>36 843</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>26 255</u> 23 802	<u>28 858</u> 25 874	<u>29 843</u> 25 874	<u>33 115</u> 25 874	<u>37 114</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874	<u>37 114</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>25 522</u> 23 080	<u>28 061</u> 25 089	<u>29 046</u> 25 089	<u>32 318</u> 25 089	<u>36 317</u> 25 089	<u>35 245</u> 25 089	<u>36 317</u> 25 089	<u>35 245</u> 25 089

					-	-	-
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 020</u> 23 884	<u>33 630</u> 23 884	<u>34 020</u> 23 884
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 525</u> 24 382	<u>34 135</u> 24 382	<u>34 525</u> 24 382
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 786</u> 24 638	<u>34 396</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 786</u> 24 638	<u>34 396</u> 24 638	<u>34 786</u> 24 638
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 053</u> 24 900	<u>34 662</u> 24 900	<u>35 053</u> 24 900
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 602</u> 25 442	<u>35 212</u> 25 442	<u>35 602</u> 25 442
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 887</u> 25 721	<u>35 496</u> 25 721	<u>35 887</u> 25 721
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 184</u> 24 839	<u>36 706</u> 24 839	<u>37 184</u> 24 839
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 245</u> 25 089	<u>34 854</u> 25 089	<u>35 245</u> 25 089
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 770</u> 25 607	<u>35 380</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 041</u> 25 874	<u>35 651</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 245</u> 25 089	<u>34 854</u> 25 089	<u>35 245</u> 25 089

						-	-	-	-	-	-	-
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>25 762</u> 23 316	<u>28 321</u> 25 345	<u>29 306</u> 25 345	<u>32 579</u> 25 345	<u>36 578</u> 25 345	<u>35 505</u> 25 345	<u>36 578</u> 25 345	<u>35 505</u> 25 345
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>26 255</u> 23 802	<u>28 858</u> 25 874	<u>29 843</u> 25 874	<u>33 115</u> 25 874	<u>37 114</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874	<u>37 114</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>26 510</u> 24 052	<u>29 134</u> 26 146	<u>30 119</u> 26 146	<u>33 392</u> 26 146	<u>37 391</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>37 391</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>26 510</u> 24 052	<u>29 134</u> 26 146	<u>30 119</u> 26 146	<u>33 392</u> 26 146	<u>37 391</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>37 391</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>26 770</u> 24 308	<u>29 417</u> 26 424	<u>30 402</u> 26 424	<u>33 674</u> 26 424	<u>37 673</u> 26 424	<u>36 600</u> 26 424	<u>37 673</u> 26 424	<u>36 600</u> 26 424
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>27 307</u> 24 836	<u>30 000</u> 26 998	<u>30 986</u> 26 998	<u>34 258</u> 26 998	<u>38 257</u> 26 998	<u>37 184</u> 26 998	<u>38 257</u> 26 998	<u>37 184</u> 26 998
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>27 584</u> 25 109	<u>30 302</u> 27 295	<u>31 287</u> 27 295	<u>34 559</u> 27 295	<u>38 558</u> 27 295	<u>37 485</u> 27 295	<u>38 558</u> 27 295	<u>37 485</u> 27 295

212-102.

						-	-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3										
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>12 686</u> 10 134	<u>13 931</u> 10 938	<u>15 129</u> 10 938	<u>19 476</u> 10 938	<u>24 572</u> 10 938	<u>23 061</u> 10 938	<u>24 572</u> 10 938	<u>23 061</u> 10 938
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>13 105</u> 10 547	<u>14 385</u> 11 384	<u>15 582</u> 11 384	<u>19 930</u> 11 384	<u>25 026</u> 11 384	<u>23 514</u> 11 384	<u>25 026</u> 11 384	<u>23 514</u> 11 384

					-	-	-
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 505</u> 25 345	<u>35 114</u> 25 345	<u>35 505</u> 25 345
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 041</u> 25 874	<u>35 651</u> 25 874	<u>36 041</u> 25 874
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 318</u> 26 146	<u>35 928</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 318</u> 26 146	<u>35 928</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 600</u> 26 424	<u>36 210</u> 26 424	<u>36 600</u> 26 424
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 184</u> 26 998	<u>36 794</u> 26 998	<u>37 184</u> 26 998
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 485</u> 27 295	<u>37 095</u> 27 295	<u>37 485</u> 27 295

					-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>23 061</u> 10 938	<u>22 583</u> 10 938	<u>23 061</u> 10 938
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>23 514</u> 11 384	<u>23 036</u> 11 384	<u>23 514</u> 11 384

						-	-	-	-	-	-	-
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>13 525</u> 10 960	<u>14 838</u> 11 830	<u>16 036</u> 11 830	<u>20 383</u> 11 830	<u>25 480</u> 11 830	<u>23 968</u> 11 830	<u>25 480</u> 11 830	<u>23 968</u> 11 830
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>14 749</u> 12 165	<u>16 199</u> 13 170	<u>17 396</u> 13 170	<u>21 744</u> 13 170	<u>26 840</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170	<u>26 840</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>14 749</u> 12 165	<u>16 199</u> 13 170	<u>17 396</u> 13 170	<u>21 744</u> 13 170	<u>26 840</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170	<u>26 840</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>15 600</u> 13 002	<u>17 152</u> 14 107	<u>18 349</u> 14 107	<u>22 697</u> 14 107	<u>27 793</u> 14 107	<u>26 281</u> 14 107	<u>27 793</u> 14 107	<u>26 281</u> 14 107
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>17 074</u> 14 453	<u>18 694</u> 15 625	<u>19 891</u> 15 625	<u>24 239</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>17 802</u> 15 170	<u>19 510</u> 16 429	<u>20 707</u> 16 429	<u>25 055</u> 16 429	<u>30 151</u> 16 429	<u>28 640</u> 16 429	<u>30 151</u> 16 429	<u>28 640</u> 16 429
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>19 818</u> 17 154	<u>21 642</u> 18 527	<u>22 839</u> 18 527	<u>27 187</u> 18 527	<u>32 283</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527	<u>32 283</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>19 818</u> 17 154	<u>21 642</u> 18 527	<u>22 839</u> 18 527	<u>27 187</u> 18 527	<u>32 283</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527	<u>32 283</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>21 530</u> 18 839	<u>23 456</u> 20 313	<u>24 654</u> 20 313	<u>29 001</u> 20 313	<u>34 097</u> 20 313	<u>32 586</u> 20 313	<u>34 097</u> 20 313	<u>32 586</u> 20 313
212-102-0200	7473-2010	3										
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>13 051</u> 10 493	<u>14 351</u> 11 350	<u>15 548</u> 11 350	<u>19 896</u> 11 350	<u>24 992</u> 11 350	<u>23 480</u> 11 350	<u>24 992</u> 11 350	<u>23 480</u> 11 350
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>13 434</u> 10 871	<u>14 761</u> 11 754	<u>15 959</u> 11 754	<u>20 306</u> 11 754	<u>25 403</u> 11 754	<u>23 891</u> 11 754	<u>25 403</u> 11 754	<u>23 891</u> 11 754
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>13 894</u> 11 324	<u>15 263</u> 12 248	<u>16 460</u> 12 248	<u>20 807</u> 12 248	<u>25 904</u> 12 248	<u>24 392</u> 12 248	<u>25 904</u> 12 248	<u>24 392</u> 12 248

					-	-	-
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 968</u> 11 830	<u>23 490</u> 11 830	<u>23 968</u> 11 830
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>25 329</u> 13 170	<u>24 851</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>25 329</u> 13 170	<u>24 851</u> 13 170	<u>25 329</u> 13 170
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>26 281</u> 14 107	<u>25 803</u> 14 107	<u>26 281</u> 14 107
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 823</u> 15 625	<u>27 345</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 640</u> 16 429	<u>28 162</u> 16 429	<u>28 640</u> 16 429
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>30 771</u> 18 527	<u>30 293</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>30 771</u> 18 527	<u>30 293</u> 18 527	<u>30 771</u> 18 527
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 586</u> 20 313	<u>32 108</u> 20 313	<u>32 586</u> 20 313
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>23 480</u> 11 350	<u>23 002</u> 11 350	<u>23 480</u> 11 350
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>23 891</u> 11 754	<u>23 413</u> 11 754	<u>23 891</u> 11 754
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>24 392</u> 12 248	<u>23 914</u> 12 248	<u>24 392</u> 12 248

						-	-	-	-	-	-	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>15 201</u> 12 609	<u>16 718</u> 13 681	<u>17 916</u> 13 681	<u>22 263</u> 13 681	<u>27 360</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681	<u>27 360</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>15 201</u> 12 609	<u>16 718</u> 13 681	<u>17 916</u> 13 681	<u>22 263</u> 13 681	<u>27 360</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681	<u>27 360</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>16 092</u> 13 487	<u>17 719</u> 14 666	<u>18 916</u> 14 666	<u>23 264</u> 14 666	<u>28 360</u> 14 666	<u>26 848</u> 14 666	<u>28 360</u> 14 666	<u>26 848</u> 14 666
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>17 655</u> 15 025	<u>19 363</u> 16 283	<u>20 560</u> 16 283	<u>24 908</u> 16 283	<u>30 004</u> 16 283	<u>28 492</u> 16 283	<u>30 004</u> 16 283	<u>28 492</u> 16 283
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>18 462</u> 15 819	<u>20 272</u> 17 179	<u>21 469</u> 17 179	<u>25 817</u> 17 179	<u>30 913</u> 17 179	<u>29 402</u> 17 179	<u>30 913</u> 17 179	<u>29 402</u> 17 179
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>20 530</u> 17 855	<u>22 463</u> 19 335	<u>23 660</u> 19 335	<u>28 008</u> 19 335	<u>33 104</u> 19 335	<u>31 592</u> 19 335	<u>33 104</u> 19 335	<u>31 592</u> 19 335
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>20 916</u> 18 234	<u>22 917</u> 19 781	<u>24 114</u> 19 781	<u>28 461</u> 19 781	<u>33 558</u> 19 781	<u>32 046</u> 19 781	<u>33 558</u> 19 781	<u>32 046</u> 19 781
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>22 292</u> 19 589	<u>24 334</u> 21 176	<u>25 531</u> 21 176	<u>29 879</u> 21 176	<u>34 975</u> 21 176	<u>33 463</u> 21 176	<u>34 975</u> 21 176	<u>33 463</u> 21 176

212-103.

						-	-	-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					-	-	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>25 848</u> 13 681	<u>25 370</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>25 848</u> 13 681	<u>25 370</u> 13 681	<u>25 848</u> 13 681
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>26 848</u> 14 666	<u>26 371</u> 14 666	<u>26 848</u> 14 666
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 492</u> 16 283	<u>28 014</u> 16 283	<u>28 492</u> 16 283
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 402</u> 17 179	<u>28 924</u> 17 179	<u>29 402</u> 17 179
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>31 592</u> 19 335	<u>31 114</u> 19 335	<u>31 592</u> 19 335
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 046</u> 19 781	<u>31 568</u> 19 781	<u>32 046</u> 19 781
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>33 463</u> 21 176	<u>32 985</u> 21 176	<u>33 463</u> 21 176

					-	-	-
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.
212-201.

					,	.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u>	35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u>	36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

212-202.

					,	.
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155

212-202-0107	D350	3	1	310	31 303 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	32 893 32 143

212-3.
212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

					,	.	-	-	-	-	-	.
212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 405</u> 14 974	<u>20 483</u> 17 617	<u>21 580</u> 17 617	<u>25 566</u> 17 617	<u>30 237</u> 17 617	<u>28 851</u> 17 617	<u>30 237</u> 17 617	<u>28 851</u> 17 617
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 317</u> 15 873	<u>21 557</u> 18 674	<u>22 654</u> 18 674	<u>26 640</u> 18 674	<u>31 311</u> 18 674	<u>29 925</u> 18 674	<u>31 311</u> 18 674	<u>29 925</u> 18 674

					,	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 851</u> 17 617	<u>28 413</u> 17 617	<u>28 851</u> 17 617	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 925</u> 18 674	<u>29 487</u> 18 674	<u>29 925</u> 18 674	

						-	-	-	-	-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 285</u> 16 825	<u>22 695</u> 19 794	<u>23 793</u> 19 794	<u>27 778</u> 19 794	<u>32 449</u> 19 794	<u>31 064</u> 19 794	<u>32 449</u> 19 794	<u>31 064</u> 19 794
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 311</u> 17 835	<u>23 902</u> 20 982	<u>24 999</u> 20 982	<u>28 985</u> 20 982	<u>33 656</u> 20 982	<u>32 270</u> 20 982	<u>33 656</u> 20 982	<u>32 270</u> 20 982
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 398</u> 18 905	<u>25 181</u> 22 241	<u>26 278</u> 22 241	<u>30 264</u> 22 241	<u>34 935</u> 22 241	<u>33 549</u> 22 241	<u>34 935</u> 22 241	<u>33 549</u> 22 241
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 550</u> 20 039	<u>26 537</u> 23 576	<u>27 634</u> 23 576	<u>31 619</u> 23 576	<u>36 291</u> 23 576	<u>34 905</u> 23 576	<u>36 291</u> 23 576	<u>34 905</u> 23 576
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 772</u> 21 242	<u>27 974</u> 24 990	<u>29 071</u> 24 990	<u>33 057</u> 24 990	<u>37 728</u> 24 990	<u>36 342</u> 24 990	<u>37 728</u> 24 990	<u>36 342</u> 24 990
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 067</u> 22 516	<u>29 497</u> 26 489	<u>30 595</u> 26 489	<u>34 580</u> 26 489	<u>39 252</u> 26 489	<u>37 866</u> 26 489	<u>39 252</u> 26 489	<u>37 866</u> 26 489
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 439</u> 23 867	<u>31 112</u> 28 079	<u>32 209</u> 28 079	<u>36 195</u> 28 079	<u>40 866</u> 28 079	<u>39 481</u> 28 079	<u>40 866</u> 28 079	<u>39 481</u> 28 079
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 894</u> 25 299	<u>32 824</u> 29 764	<u>33 921</u> 29 764	<u>37 907</u> 29 764	<u>42 578</u> 29 764	<u>41 192</u> 29 764	<u>42 578</u> 29 764	<u>41 192</u> 29 764
212-401-0200	- 28013-98	3										
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>16 583</u> 14 055							
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>17 297</u> 14 758							
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>17 886</u> 15 339							
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 144</u> 17 560							

					-	-	-
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 064</u> 19 794	<u>30 626</u> 19 794	<u>31 064</u> 19 794
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 270</u> 20 982	<u>31 832</u> 20 982	<u>32 270</u> 20 982
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 549</u> 22 241	<u>33 111</u> 22 241	<u>33 549</u> 22 241
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>34 905</u> 23 576	<u>34 467</u> 23 576	<u>34 905</u> 23 576
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>36 342</u> 24 990	<u>35 904</u> 24 990	<u>36 342</u> 24 990
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>37 866</u> 26 489	<u>37 428</u> 26 489	<u>37 866</u> 26 489
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 481</u> 28 079	<u>39 042</u> 28 079	<u>39 481</u> 28 079
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 192</u> 29 764	<u>40 754</u> 29 764	<u>41 192</u> 29 764
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0201	10	3	1	2200			
212-401-0202	25	3	1	2200			
212-401-0203	50	3	1	2200			
212-401-0204	75	3	1	2200			

					，	-	-	-	-	-	-	-
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 887</u> 21 244							
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>21 989</u> 19 376							
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>25 839</u> 23 166							
212-401-0300	28013-98	3										
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 652</u> 12 155							

212-402.

[illegible]

					-	-	-
212-401-0205	100	3	1	2200			
212-401-0206	150	3	1	2200			
212-401-0207	200	3	1	2200			
212-401-0300	28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200			

					-	-	-
212-402-0100	28013-98	3					
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490	<u>24 866</u> 20 490
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731	<u>24 091</u> 19 731
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321	<u>22 653</u> 18 321
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834

					-	-	-
				,			
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834	<u>22 157</u> 17 834
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186	<u>22 515</u> 18 186
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191	<u>23 735</u> 20 191
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965	<u>30 119</u> 25 965
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959	<u>27 578</u> 23 959
212-402-0200	28013-98						
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

						-	-	-	-	-	-	-
212-402-0204	(5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

						-	-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 500</u> 17 628	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 500</u> 17 628	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 500</u> 17 628	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 500</u> 17 628	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933
212-501-0200	1225-2019											
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 500</u> 17 628	<u>17 025</u> 16 396	<u>17 406</u> 16 396	<u>18 435</u> 16 396	<u>21 454</u> 19 134	<u>21 454</u> 19 134	<u>21 454</u> 19 134	<u>18 610</u> 16 396

					-	-	-
212-402-0204	(5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-
212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933	<u>20 230</u> 17 933
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>17 025</u> 16 396	<u>17 025</u> 16 396	<u>21 454</u> 19 134

					-	-	-
212-501-0202	, II		1	1000	<u>16 863</u> 16 237	<u>16 863</u> 16 237	<u>21 454</u> 19 134
212-501-0203	, I		1	1000	<u>17 358</u> 16 724	<u>17 358</u> 16 724	<u>22 218</u> 19 882
212-501-0204	, II		1	1000	<u>17 358</u> 16 724	<u>17 358</u> 16 724	<u>22 218</u> 19 882
212-501-0206	, I		1	1000	<u>17 529</u> 16 893	<u>17 529</u> 16 893	<u>22 423</u> 20 083
212-501-0207	, II		1	1000	<u>17 529</u> 16 893	<u>17 529</u> 16 893	<u>22 423</u> 20 083
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>17 481</u> 13 569	<u>17 481</u> 13 569	<u>15 643</u> 13 569
212-501-0302	, II		1	1000	<u>17 481</u> 13 569	<u>17 481</u> 13 569	<u>15 643</u> 13 569
212-501-0304	, II		1	1000	<u>14 506</u> 10 652	<u>14 506</u> 10 652	<u>12 668</u> 10 652
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 946</u> 15 694	<u>17 946</u> 15 694	<u>17 946</u> 15 694
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 946</u> 15 694	<u>17 946</u> 15 694	<u>17 946</u> 15 694

						-	-	-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>12 950</u> 11 100	<u>12 478</u> 10 941	<u>14 639</u> 11 360	<u>15 229</u> 11 360	<u>14 292</u> 11 360	<u>11 954</u> 11 360	<u>15 229</u> 11 360	<u>12 423</u> 11 360
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	I		1	1000	<u>16 460</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557

212-502.

						-	-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 500</u> 17 628	<u>13 705</u> 12 656	<u>17 620</u> 14 283	<u>18 210</u> 14 283	<u>17 273</u> 14 283	<u>14 935</u> 14 283	<u>18 210</u> 14 283	<u>15 404</u> 14 283
212-502-0102	, II		1	1000	<u>18 500</u> 17 628	<u>19 860</u> 18 984	<u>20 025</u> 18 984	<u>20 682</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984
212-502-0103	, I		1	1000	<u>13 551</u> 12 298	<u>13 668</u> 12 298	<u>16 775</u> 13 455	<u>17 365</u> 13 455	<u>16 429</u> 13 455	<u>14 091</u> 13 455	<u>17 365</u> 13 455	<u>14 559</u> 13 455
212-502-0104	, II		1	1000	<u>13 614</u> 12 360	<u>13 731</u> 12 360	<u>16 844</u> 13 522	<u>17 434</u> 13 522	<u>16 497</u> 13 522	<u>14 160</u> 13 522	<u>17 434</u> 13 522	<u>14 628</u> 13 522

					-	-	-
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>15 229</u> 11 360	<u>15 229</u> 11 360	<u>13 391</u> 11 360
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	I		1	1000	<u>17 806</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557	<u>17 806</u> 15 557

					-	-	-
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 210</u> 14 283	<u>18 210</u> 14 283	<u>16 372</u> 14 283
212-502-0102	, II		1	1000	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984
212-502-0103	, I		1	1000	<u>17 365</u> 13 455	<u>17 365</u> 13 455	<u>15 527</u> 13 455
212-502-0104	, II		1	1000	<u>17 434</u> 13 522	<u>17 434</u> 13 522	<u>15 596</u> 13 522

212-503.

-

						-	-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>23 193</u> 22 248	<u>27 440</u> 25 002	<u>27 440</u> 25 002	<u>27 440</u> 25 002	<u>27 440</u> 25 002	<u>27 440</u> 25 002	<u>27 440</u> 25 002	<u>27 440</u> 25 002
212-503-0102	-15		1	1000	<u>20 902</u> 19 993	<u>26 725</u> 24 301	<u>26 725</u> 24 301	<u>26 725</u> 24 301	<u>26 725</u> 24 301	<u>26 725</u> 24 301	<u>26 725</u> 24 301	<u>26 725</u> 24 301
212-503-0103	-20		1	1000	<u>21 714</u> 20 792	<u>25 771</u> 23 366	<u>25 771</u> 23 366	<u>25 771</u> 23 366	<u>25 771</u> 23 366	<u>25 771</u> 23 366	<u>25 771</u> 23 366	<u>25 771</u> 23 366

212-6.

,

212-601.

-

						-	-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -											
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>39</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-											
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294							

213.**213-1.**

					-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>27 440</u> 25 002	<u>27 440</u> 25 002	<u>27 440</u> 25 002
212-503-0102	-15		1	1000	<u>26 725</u> 24 301	<u>26 725</u> 24 301	<u>26 725</u> 24 301
212-503-0103	-20		1	1000	<u>25 771</u> 23 366	<u>25 771</u> 23 366	<u>25 771</u> 23 366

					-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -						
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550			

213-101.

						-	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>36 482</u> 31 250	<u>36 041</u> 31 250	<u>37 240</u> 31 250	<u>40 350</u> 31 250	<u>52 155</u> 40 140	<u>45 065</u> 38 147	<u>52 255</u> 40 140	<u>42 706</u> 38 147
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>38 094</u> 32 812	<u>37 653</u> 32 813	<u>38 852</u> 32 813	<u>41 961</u> 32 813	<u>53 766</u> 41 702	<u>46 676</u> 39 710	<u>53 867</u> 41 702	<u>44 317</u> 39 710
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>39 786</u> 34 453	<u>39 345</u> 34 453	<u>40 544</u> 34 453	<u>43 653</u> 34 453	<u>55 458</u> 43 343	<u>48 368</u> 41 350	<u>55 559</u> 43 343	<u>46 009</u> 41 350

213-102.

						-	-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .										
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>92 006</u> 85 882	<u>91 918</u> 85 882	<u>93 019</u> 85 882	<u>96 921</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	<u>106 816</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882	<u>102 287</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>93 020</u> 86 876	<u>92 932</u> 86 876	<u>94 034</u> 86 876	<u>97 936</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	<u>107 830</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876	<u>103 302</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>93 297</u> 87 147	<u>93 209</u> 87 147	<u>94 310</u> 87 147	<u>98 212</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	<u>108 107</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147	<u>103 578</u> 87 147

					-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>43 731</u> 39 142	<u>43 366</u> 31 250	<u>44 760</u> 40 140
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>45 343</u> 40 704	<u>44 978</u> 32 813	<u>46 372</u> 41 702
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>47 035</u> 42 345	<u>46 670</u> 34 453	<u>48 064</u> 43 343

					-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>109 019</u> 85 882	<u>100 696</u> 85 882	<u>116 975</u> 85 882
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>110 034</u> 86 876	<u>101 710</u> 86 876	<u>117 990</u> 86 876
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>110 310</u> 87 147	<u>101 987</u> 87 147	<u>118 266</u> 87 147

						-	-	-	-	-	-	-
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .										
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>132 947</u> 126 020	<u>132 859</u> 126 020	<u>133 960</u> 126 020	<u>137 862</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	<u>147 757</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020	<u>143 228</u> 126 020

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3.

, ,

					-	-	-
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>149 960</u> 126 020	<u>141 637</u> 126 020	<u>157 916</u> 126 020

213-301.

						-	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 420</u> 26 592	<u>28 553</u> 26 592	<u>28 908</u> 26 592	<u>29 828</u> 26 592	<u>32 841</u> 28 785	<u>29 456</u> 26 919	<u>31 348</u> 27 280	<u>28 758</u> 26 919

213-302.

						-	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.										
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>259</u> 235	<u>259</u> 235	<u>263</u> 235	<u>281</u> 235	<u>304</u> 235			
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>172</u> 156							
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>379</u> 353	<u>379</u> 353	<u>383</u> 353	<u>400</u> 353	<u>424</u> 353			

213-304.

						-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 934</u> 27 091	<u>30 721</u> 26 592	<u>29 130</u> 27 280

					,	.	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>168</u> 145	<u>168</u> 145	<u>173</u> 145	<u>191</u> 145	<u>216</u> 145	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>294</u> 268	<u>293</u> 268	<u>298</u> 268	<u>316</u> 268	<u>342</u> 268	

213-306.

					,	.
213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434	

213-307.

					,	.
213-307-0100	13015-2012	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916	

213-309.

					,	.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u>	<u>32 593</u>

22.**221.****221-1.****221-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
221-102-0100	13579-2018	3												
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>21 191</u>	<u>22 037</u>	<u>22 037</u>	<u>23 679</u>	<u>31 152</u>	<u>26 619</u>	<u>31 217</u>	<u>25 674</u>		
					18 236	18 236	18 236	18 236	23 945	22 665	23 945	22 665		

222.**222-1.****222-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-	.	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3					
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>26 320</u> 23 304	<u>25 406</u> 22 401	<u>26 968</u> 23 945

				,	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3										
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>91 816</u> 88 002	<u>92 668</u> 88 002	<u>92 668</u> 88 002	<u>94 322</u> 88 002	<u>102 029</u> 93 929	<u>97 422</u> 92 600	<u>102 095</u> 93 929	<u>96 469</u> 92 600
222-101-0200		3										
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>72 280</u> 68 452							
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>85 490</u> 81 403							
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>96 421</u> 92 071							
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>125 043</u> 120 083							
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>65 045</u> 62 456							

					-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>97 140</u> 93 263	<u>96 191</u> 92 326	<u>97 813</u> 93 929
222-101-0200		3					
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460			
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460			
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510			
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560			
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340			

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>66 717</u> 64 095							
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>78 934</u> 76 083							
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>98 221</u> 94 433							
222-101-0300		3										
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>79 035</u> 75 075							
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>87 831</u> 83 698							

				,	-	-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340			
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330			
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900			
222-101-0300		3					
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460			
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460			

					,	.	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>83 930</u> 79 854								
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>155 520</u> 149 913								
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>69 379</u> 66 695								
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>66 906</u> 64 281								
222-101-0307	7 31310-2015	3	1	1340	<u>80 142</u> 77 258								

				,	-	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480			
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610			
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350			
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340			
222-101-0307	7 31310-2015	3	1	1340			

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>104 070</u> 100 549							
222-101-0400		3										
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>77 207</u> 73 292							
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>79 130</u> 75 148							
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>154 346</u> 148 772							
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>64 264</u> 61 592							

					-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510			
222-101-0400		3					
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450			
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480			
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600			
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440			

					,	-	-	-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>70 188</u> 67 341							
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>84 757</u> 81 478							
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>84 180</u> 81 039							
222-101-0500	12504-2015	3										
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>133 604</u> 128 466							

				,	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500			
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650			
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520			
222-101-0500	12504-2015	3					
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570			

222-102.

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			

					-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.					
222-203-0101	4.4	.	1	50			
222-203-0102	5.2	.	1	45			
222-203-0103	5.4	.	1	67,5			
222-203-0104	6.2	.	1	90			
222-203-0105	6.4	.	1	134			
222-203-0200	12767-94	3					
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540			
222-203-0300	9561-2016	2					

						-	-	-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 310</u> 9 854	<u>10 414</u> 9 854	<u>10 414</u> 9 854	<u>10 617</u> 9 854	<u>11 535</u> 10 555	<u>10 977</u> 10 398	<u>11 543</u> 10 555	<u>10 860</u> 10 398
222-203-0400	9561-2016	2										
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>10 304</u> 9 882							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>9 731</u> 9 270	<u>9 839</u> 9 270	<u>9 839</u> 9 270	<u>10 048</u> 9 270	<u>10 997</u> 9 993	<u>10 420</u> 9 831	<u>11 006</u> 9 993	<u>10 299</u> 9 831

222-3.**222-301.**

						-	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 081</u> 2 944	<u>3 112</u> 2 944	<u>3 112</u> 2 944	<u>3 173</u> 2 944	<u>3 492</u> 3 197	<u>3 315</u> 3 141	<u>3 494</u> 3 197	<u>3 280</u> 3 141
222-301-0200	9818-2015	2										
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>10 279</u> 9 767							

					-	-	-
				,			
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 940</u> 10 477	<u>10 827</u> 10 366	<u>11 019</u> 10 555
222-203-0400	9561-2016	2					
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314			
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 381</u> 9 912	<u>10 265</u> 9 798	<u>10 463</u> 9 993

					-	-	-
				,			
222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 308</u> 3 169	<u>3 268</u> 3 129	<u>3 337</u> 3 197
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444			

						-	-	-	-	-	-	-
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 396</u> 9 972	<u>10 490</u> 9 972	<u>10 490</u> 9 972	<u>10 672</u> 9 972	<u>11 510</u> 10 614	<u>11 005</u> 10 470	<u>11 517</u> 10 614	<u>10 900</u> 10 470
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 226</u> 7 762	<u>8 340</u> 7 762	<u>8 340</u> 7 762	<u>8 563</u> 7 762	<u>9 530</u> 8 491	<u>8 926</u> 8 328	<u>9 539</u> 8 491	<u>8 798</u> 8 328

222-302. ,

222-302-0200	961-93	3			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>138 492</u> 133 455

225.

225-1.

225-101.

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>3 759</u> 3 571	<u>3 804</u> 3 571	<u>3 804</u> 3 571	<u>3 891</u> 3 571	<u>4 292</u> 3 880	<u>4 051</u> 3 811	<u>4 296</u> 3 880	<u>4 001</u> 3 811

				,	-	-	-
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 972</u> 10 542	<u>10 870</u> 10 440	<u>11 045</u> 10 614
222-301-0300	9818-2015	2					
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>8 881</u> 8 409	<u>8 764</u> 8 294	<u>8 964</u> 8 491

				,	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 036</u> 3 845	<u>3 987</u> 3 796	<u>4 071</u> 3 880

[illegible]

					-	-	-
225-101-0102	7-6	.	1	250			
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 172</u> 10 621	<u>11 027</u> 10 479	<u>11 274</u> 10 722
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>4 986</u> 4 707	<u>4 910</u> 4 632	<u>5 040</u> 4 760
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 017</u> 9 458	<u>9 865</u> 9 308	<u>10 124</u> 9 564
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 048</u> 14 209	<u>14 820</u> 13 984	<u>15 209</u> 14 369
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>15 107</u> 14 201	<u>14 856</u> 13 954	<u>15 284</u> 14 377
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>21 947</u> 20 587	<u>21 567</u> 20 212	<u>22 216</u> 20 853
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>25 135</u> 23 759	<u>24 763</u> 23 391	<u>25 399</u> 24 020
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>37 735</u> 35 659	<u>37 173</u> 35 104	<u>38 133</u> 36 053
225-101-0114	15-3	.	1	320			
225-101-0115	20-3	.	1	1575			
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>2 783</u> 2 695	<u>2 764</u> 2 676	<u>2 796</u> 2 708
225-101-0600	8020-2016	.					

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 139</u> 14 464	<u>15 294</u> 14 464	<u>15 294</u> 14 464	<u>15 594</u> 14 464	<u>16 984</u> 15 531	<u>16 149</u> 15 292	<u>16 996</u> 15 531	<u>15 976</u> 15 292
225-101-0602	15	.	1	950	<u>33 812</u> 32 366	<u>34 139</u> 32 366	<u>34 139</u> 32 366	<u>34 773</u> 32 366	<u>37 708</u> 34 618	<u>35 946</u> 34 113	<u>37 733</u> 34 618	<u>35 580</u> 34 113
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>54 506</u> 52 232	<u>55 016</u> 52 232	<u>55 016</u> 52 232	<u>56 004</u> 52 232	<u>60 576</u> 55 741	<u>57 830</u> 54 954	<u>60 615</u> 55 741	<u>57 261</u> 54 954
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 477</u> 12 054	<u>12 563</u> 12 054	<u>12 563</u> 12 054	<u>12 730</u> 12 054	<u>13 502</u> 12 646	<u>13 038</u> 12 513	<u>13 508</u> 12 646	<u>12 942</u> 12 513
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>10 085</u> 9 712	<u>10 131</u> 9 712	<u>10 189</u> 9 712	<u>10 392</u> 9 712		<u>10 907</u> 9 712		<u>10 671</u> 9 712
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>27 864</u> 26 786	<u>28 098</u> 26 786	<u>28 098</u> 26 786	<u>28 552</u> 26 786	<u>30 653</u> 28 398	<u>29 391</u> 28 036	<u>30 671</u> 28 398	<u>29 130</u> 28 036
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>29 671</u> 28 571	<u>29 905</u> 28 571	<u>29 905</u> 28 571	<u>30 359</u> 28 571	<u>32 460</u> 30 183	<u>31 198</u> 29 822	<u>32 478</u> 30 183	<u>30 937</u> 29 822
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>46 850</u> 44 777	<u>47 325</u> 44 777	<u>47 325</u> 44 777	<u>48 247</u> 44 777	<u>52 510</u> 48 048	<u>49 950</u> 47 315	<u>52 546</u> 48 048	<u>49 419</u> 47 315
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>48 522</u> 46 429	<u>48 997</u> 46 429	<u>48 997</u> 46 429	<u>49 918</u> 46 429	<u>54 182</u> 49 700	<u>51 621</u> 48 967	<u>54 218</u> 49 700	<u>51 091</u> 48 967
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>35 727</u> 34 187	<u>35 950</u> 34 187	<u>36 226</u> 34 187	<u>37 201</u> 34 187		<u>39 675</u> 34 187		<u>38 543</u> 34 187
225-101-0620	10	.	1	800	<u>36 423</u> 35 149							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>89 450</u> 86 114							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>98 389</u> 94 724							

					-	-	-
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 097</u> 15 411	<u>15 926</u> 15 243	<u>16 218</u> 15 531
225-101-0602	15	.	1	950	<u>35 835</u> 34 365	<u>35 475</u> 34 009	<u>36 091</u> 34 618
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>57 658</u> 55 347	<u>57 097</u> 54 792	<u>58 057</u> 55 741
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 009</u> 12 580	<u>12 914</u> 12 486	<u>13 076</u> 12 646
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>11 022</u> 9 712	<u>10 588</u> 9 712	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>29 312</u> 28 217	<u>29 054</u> 27 962	<u>29 495</u> 28 398
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>31 119</u> 30 002	<u>30 861</u> 29 747	<u>31 303</u> 30 183
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>49 789</u> 47 681	<u>49 266</u> 47 163	<u>50 161</u> 48 048
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>51 461</u> 49 333	<u>50 937</u> 48 815	<u>51 833</u> 49 700
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>40 226</u> 34 187	<u>38 145</u> 34 187	
225-101-0620	10	.	1	800			
225-101-0621	6	.	1	2260			
225-101-0622	10	.	1	2480			

225-104.

						-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.										
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>164 241</u> 155 804	<u>166 271</u> 155 804	<u>166 271</u> 155 804	<u>170 212</u> 155 804	<u>188 438</u> 169 790	<u>177 492</u> 166 655	<u>188 593</u> 169 790	<u>175 223</u> 166 655
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>121 417</u> 115 357	<u>122 862</u> 115 357	<u>122 862</u> 115 357	<u>125 667</u> 115 357	<u>138 642</u> 125 313	<u>130 850</u> 123 082	<u>138 752</u> 125 313	<u>129 235</u> 123 082
225-104-0200	30 24547-2016	.										
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>130 564</u> 124 286	<u>132 043</u> 124 286	<u>132 043</u> 124 286	<u>134 915</u> 124 286	<u>148 199</u> 134 479	<u>140 221</u> 132 195	<u>148 312</u> 134 479	<u>138 568</u> 132 195
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>142 505</u> 135 536	<u>144 157</u> 135 536	<u>144 157</u> 135 536	<u>147 363</u> 135 536	<u>162 191</u> 146 914	<u>153 286</u> 144 364	<u>162 317</u> 146 914	<u>151 440</u> 144 364

225-109.

						-	-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.										
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>125 964</u> 118 750	<u>127 753</u> 118 750	<u>127 753</u> 118 750	<u>131 226</u> 118 750	<u>147 290</u> 131 077	<u>137 642</u> 128 314	<u>147 427</u> 131 077	<u>135 643</u> 128 314

					-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>176 806</u> 168 220	<u>174 567</u> 166 007	<u>178 395</u> 169 790
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>130 362</u> 124 196	<u>128 768</u> 122 621	<u>131 493</u> 125 313
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>139 722</u> 133 335	<u>138 090</u> 131 722	<u>140 880</u> 134 479
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>152 728</u> 145 637	<u>150 907</u> 143 837	<u>154 021</u> 146 914

					-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.					
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>137 038</u> 129 693	<u>135 065</u> 127 743	<u>138 438</u> 131 077

						-	-	-	-	-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>106 598</u> 100 714	<u>108 043</u> 100 714	<u>108 043</u> 100 714	<u>110 849</u> 100 714	<u>123 823</u> 110 671	<u>116 031</u> 108 439	<u>123 934</u> 110 671	<u>114 416</u> 108 439
225-109-0200	20 13015-2012	.										
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>101 767</u> 96 161	<u>103 144</u> 96 161	<u>103 144</u> 96 161	<u>105 815</u> 96 161	<u>118 172</u> 105 643	<u>110 751</u> 103 518	<u>118 277</u> 105 643	<u>109 213</u> 103 518

225-110.

						-	-	-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76											
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>12 051</u> 11 553	<u>12 162</u> 11 553	<u>12 162</u> 11 553	<u>12 378</u> 11 553	<u>13 376</u> 12 319	<u>12 777</u> 12 147	<u>13 384</u> 12 319	<u>12 652</u> 12 147
225-110-0200	23899-79	3										
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>141 726</u> 137 293	<u>142 588</u> 137 293	<u>142 588</u> 137 293	<u>144 259</u> 137 293	<u>151 992</u> 143 227	<u>147 348</u> 141 897	<u>152 058</u> 143 227	<u>146 386</u> 141 897

225-2.

					-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>115 543</u> 109 553	<u>113 949</u> 107 978	<u>116 674</u> 110 671
225-109-0200	20 13015-2012	.					
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>110 286</u> 104 579	<u>108 768</u> 103 079	<u>111 363</u> 105 643

					-	-	-
225-110-0100	21509-76						
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>12 739</u> 12 233	<u>12 616</u> 12 112	<u>12 826</u> 12 319
225-110-0200	23899-79	3					
225-110-0202	- 23899-79	3	1	2503	<u>147 058</u> 142 561	<u>146 108</u> 141 622	<u>147 732</u> 143 227

225-201.

						-	-	-	-	-	-	.
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>42 748</u> 40 179	<u>43 393</u> 40 179	<u>43 393</u> 40 179	<u>44 645</u> 40 179	<u>50 438</u> 44 623	<u>46 959</u> 43 627	<u>50 487</u> 44 623	<u>46 238</u> 43 627
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>61 880</u> 58 036	<u>62 853</u> 58 036	<u>62 853</u> 58 036	<u>64 742</u> 58 036	<u>73 478</u> 64 740	<u>68 232</u> 63 237	<u>73 553</u> 64 740	<u>67 144</u> 63 237

225-202.

						-	-	-	-	-	-	.
225-202-0100	13015-2012	.										
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>72 960</u> 70 304							
225-202-0102	2	.	1	550	<u>22 930</u> 22 095							
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>63 583</u> 61 265							
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>83 017</u> 79 310	<u>83 868</u> 79 310	<u>83 868</u> 79 310	<u>85 521</u> 79 310	<u>93 148</u> 85 158	<u>88 560</u> 83 847	<u>93 213</u> 85 158	<u>87 609</u> 83 847

					-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>46 741</u> 44 124	<u>46 030</u> 43 421	<u>47 246</u> 44 623
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>67 903</u> 63 987	<u>66 830</u> 62 927	<u>68 665</u> 64 740

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0101	1	.	1	1750			
225-202-0102	2	.	1	550			
225-202-0104	4	.	1	1530			
225-202-1100	13015-2012	3					
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>88 271</u> 84 501	<u>87 334</u> 83 576	<u>88 935</u> 85 158

						-	-	-	-	-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 734</u> 16 272							
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>15 076</u> 14 665							
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 224</u> 7 032							

225-203.

						-	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>87 430</u> 83 632	<u>88 294</u> 83 632	<u>88 294</u> 83 632	<u>89 970</u> 83 632	<u>97 739</u> 89 597	<u>93 079</u> 88 261	<u>97 805</u> 89 597	<u>92 114</u> 88 261
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 032</u> 105 976	<u>110 892</u> 105 976	<u>110 892</u> 105 976	<u>112 563</u> 105 976	<u>120 287</u> 111 903	<u>115 647</u> 110 575	<u>120 353</u> 111 903	<u>114 686</u> 110 575
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>43 911</u> 42 439	<u>44 236</u> 42 439	<u>44 358</u> 42 439	<u>44 879</u> 42 439		<u>47 498</u> 42 439		<u>46 494</u> 42 439
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501		<u>39 123</u> 37 426	<u>39 246</u> 37 426	<u>39 766</u> 37 426		<u>42 385</u> 37 426		<u>41 382</u> 37 426

					-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.					
225-202-1204	10 -3	.	1	190			
225-202-1206	15-8	.	1	165			
225-202-1209	5	.	1	73			

					-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>92 789</u> 88 928	<u>91 834</u> 87 984	<u>93 467</u> 89 597
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>115 357</u> 111 238	<u>114 408</u> 110 300	<u>116 030</u> 111 903
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>47 351</u> 42 439	<u>45 913</u> 42 439	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>42 239</u> 37 426	<u>40 800</u> 37 426	

						-	-	-	-	-	-	-
225-203-0200	13015-2012	3										
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>89 042</u> 85 227	<u>89 905</u> 85 227	<u>89 905</u> 85 227	<u>91 580</u> 85 227	<u>99 417</u> 91 261	<u>94 744</u> 89 909	<u>99 483</u> 91 261	<u>93 780</u> 89 909
225-203-0500	13015-2012	3										
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>88 403</u> 84 559	<u>89 278</u> 84 559	<u>89 278</u> 84 559	<u>90 976</u> 84 559	<u>98 798</u> 90 555	<u>94 089</u> 89 211	<u>98 865</u> 90 555	<u>93 111</u> 89 211

225-204.

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.										
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>312 424</u> 304 548							
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>336 822</u> 328 117							
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>257 331</u> 250 186							
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 004 636</u> 980 388							
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 162 985</u> 1 134 932							

					-	-	-
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>94 463</u> 90 584	<u>93 497</u> 89 630	<u>95 148</u> 91 261
225-203-0500	13015-2012	3					
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>93 790</u> 89 882	<u>92 830</u> 88 933	<u>94 471</u> 90 555

					-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.					
225-204-0101	1-	.	1	2500			
225-204-0102	2-	.	1	3000			
225-204-0103	2- -	.	1	3000			
225-204-0106	5-	.	1	6500			
225-204-0107	5-	.	1	7500			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 892 219</u> 1 847 697							
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 931 813</u> 1 885 814							
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>225 039</u> 219 576							
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>147 428</u> 142 857							
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>226 468</u> 220 347							
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>201 548</u> 195 567							
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>259 795</u> 252 671							
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>351 382</u> 342 112							
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>404 752</u> 394 436							
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>355 985</u> 345 869							
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>372 269</u> 361 833							
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>489 811</u> 476 146							
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>491 119</u> 477 570							

					-	-	-
225-204-0108	1-	.	1	10600			
225-204-0109	2-	.	1	11600			
225-204-0112	1-2	.	1	1500			
225-204-0113	2-2	.	1	2400			
225-204-0114	2-0	.	1	2400			
225-204-0115	3-2	.	1	2900			
225-204-0116	3-0	.	1	2900			
225-204-0117	4-2	.	1	3400			
225-204-0118	4-4	.	1	3400			
225-204-0120	5-2	.	1	4480			
225-204-0121	5-4	.	1	4480			
225-204-0122	6-2	.	1	5800			
225-204-0123	6-4	.	1	5600			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>600 805</u> 584 335							
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>825 634</u> 804 755							
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>633 130</u> 616 025							
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>366 493</u> 356 297							
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>529 923</u> 515 157							
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 075 114</u> 1 048 783							
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>222 397</u> 216 356							
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>208 947</u> 203 464							
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>155 036</u> 149 966							
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>152 045</u> 147 314							
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>199 735</u> 193 508							
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>301 418</u> 293 478							
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>389 856</u> 379 062							

					-	-	-
225-204-0124	6-0	.	1	6700			
225-204-0125	6-2	.	1	6700			
225-204-0126	6-4	.	1	6700			
225-204-0129	3-	.	1	4300			
225-204-0131	5-	.	1	6250			
225-204-0132	5-	.	1	7500			
225-204-0150	2-05	.	1	2400			
225-204-0151	2-05	.	1	1980			
225-204-0152	3-05	.	1	2900			
225-204-0153	3-05	.	1	2500			
225-204-0154	4-05	.	1	3300			
225-204-0155	4-05	.	1	2900			
225-204-0164	3- 5	.	1	4500			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>522 948</u> 508 319							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 061 969</u> 1 036 421							
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>304 443</u> 295 925							
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>227 378</u> 221 394							
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>276 036</u> 268 691							
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>584 788</u> 571 418							
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>401 892</u> 392 262							
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>440 209</u> 429 478							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>335 714</u> 326 716							
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>380 190</u> 370 355							
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 202 533</u> 1 174 579							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>317 741</u> 309 446							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>433 631</u> 422 153							

					-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250			
225-204-0167	6- 5	.	1	6750			
225-204-0176	-2	.	1	3640			
225-204-0178	-4	.	1	2180			
225-204-0179	-5	.	1	2760			
225-204-0180	-6	.	1	2720			
225-204-0181	15.15	.	1	2500			
225-204-0182	18.18	.	1	3000			
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450			
225-204-0184	4-2-	.	1	3400			
225-204-0185	5- -350	.	1	6250			
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950			
225-204-0187	3- -0	.	1	4250			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>305 470</u> 296 506							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>329 844</u> 320 244							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>344 959</u> 335 063							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>383 212</u> 371 323							
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>410 588</u> 398 162							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>393 175</u> 381 546							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>378 894</u> 367 545							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>277 815</u> 269 393							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250								
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>215 429</u> 210 029							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 760</u> 233 673							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>292 807</u> 285 385							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>404 607</u> 394 063							

					-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250			
225-204-0189	5-2-	.	1	4475			
225-204-0190	5-4-	.	1	4475			
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250			
225-204-0192	5- -	.	1	6250			
225-204-0193	6-2-	.	1	5600			
225-204-0195	6-4-	.	1	5600			
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250			
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250			
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680			
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980			
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400			
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>414 339</u> 403 604							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>459 840</u> 447 849							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>469 432</u> 457 252							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>552 648</u> 538 276							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>625 382</u> 608 793							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>632 997</u> 616 259							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>396 248</u> 386 182							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>503 122</u> 490 435							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>636 841</u> 621 099							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>730 880</u> 712 909							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>693 648</u> 676 407							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>748 802</u> 731 298							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>668 998</u> 652 625							

					-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730			
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250			
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250			
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050			
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180			
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180			
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280			
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030			
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650			
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200			
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200			
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030			
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>766 420</u> 747 752							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>540 215</u> 526 801							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>717 071</u> 698 391							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>867 918</u> 845 370							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>948 968</u> 925 566							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 113 176</u> 1 085 679							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>852 219</u> 830 714							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 029 684</u> 1 003 824							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 144 767</u> 1 116 651							
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>991 172</u> 966 907							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 258 799</u> 1 227 956							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 135 025</u> 1 107 940							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 214 515</u> 1 184 541							

					-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200			
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030			
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600			
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900			
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850			
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100			
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850			
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100			
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100			
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900			
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800			
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900			
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 022 623</u> 997 741							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 289 122</u> 1 257 685							
225-204-0300	2387-2013	.										
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>53 242</u> 51 786	<u>53 500</u> 51 786	<u>53 500</u> 51 786	<u>54 001</u> 51 786	<u>56 318</u> 53 564	<u>54 926</u> 53 165	<u>56 338</u> 53 564	<u>54 638</u> 53 165
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>53 249</u> 51 680							
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 799</u> 55 126							
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>83 424</u> 80 965							
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 847</u> 59 821	<u>62 252</u> 59 821	<u>62 252</u> 59 821	<u>63 036</u> 59 821	<u>66 666</u> 62 607	<u>64 486</u> 61 983	<u>66 697</u> 62 607	<u>64 034</u> 61 983
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>60 888</u> 58 929	<u>61 275</u> 58 929	<u>61 275</u> 58 929	<u>62 027</u> 58 929	<u>65 502</u> 61 595	<u>63 415</u> 60 998	<u>65 531</u> 61 595	<u>62 982</u> 60 998
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							

					-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900			
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800			
225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>54 839</u> 53 364	<u>54 555</u> 53 083	<u>55 041</u> 53 564
225-204-0302	95-1	.	1	750			
225-204-0304	95-3	.	1	800			
225-204-0307	105	.	1	1175			
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>64 350</u> 62 294	<u>63 904</u> 61 854	<u>64 666</u> 62 607
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>63 284</u> 61 296	<u>62 857</u> 60 874	<u>63 587</u> 61 595
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550			
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550			
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550			
225-204-0317	164-12	.	1	3550			

						-	-	-	-	-	-	-
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>199 428</u> 193 033							
225-204-0800	2386-2013	.										
225-204-0801	30	.	1	150	<u>12 398</u> 12 050							
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>12 405</u> 12 050							
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 531</u> 19 075							
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>21 688</u> 21 087							
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 196</u> 27 412							
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 551</u> 30 701							
225-204-0807	45	.	1	510	<u>48 762</u> 47 449							
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>65 017</u> 63 267							
225-204-1000	13015-2012	.										
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>189 670</u> 184 726							

					-	-	-
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550			
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550			
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0801	30	.	1	150			
225-204-0802	33-1	.	1	160			
225-204-0803	33-2	.	1	250			
225-204-0804	33-3	.	1	250			
225-204-0805	43-1	.	1	330			
225-204-0806	43-2	.	1	330			
225-204-0807	45	.	1	510			
225-204-0808	-60	.	1	680			
225-204-1000	13015-2012	.					
225-204-1006	3-	.	1	1750			

				,	-	-	-
225-204-1300	13015-2012	.					
225-204-1302	1	.	1	2190			
225-204-1309	35-10	.	1	2200			
225-204-1310	35-15	.	1	3275			
225-204-1313	32.9	.	1	725			
225-204-1314	32.9-1	.	1	725			
225-204-1315	32.9-2	.	1	725			

				,	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012						

						-	-	-	-	-	-	-
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>14 136</u> 13 627	<u>14 243</u> 13 627	<u>14 243</u> 13 627	<u>14 450</u> 13 627	<u>15 413</u> 14 368	<u>14 837</u> 14 202	<u>15 421</u> 14 368	<u>14 718</u> 14 202
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>14 666</u> 14 152	<u>14 773</u> 14 152	<u>14 773</u> 14 152	<u>14 980</u> 14 152	<u>15 938</u> 14 887	<u>15 363</u> 14 722	<u>15 946</u> 14 887	<u>15 243</u> 14 722
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>16 382</u> 15 848	<u>16 489</u> 15 848	<u>16 489</u> 15 848	<u>16 695</u> 15 848	<u>17 652</u> 16 583	<u>17 078</u> 16 418	<u>17 660</u> 16 583	<u>16 959</u> 16 418

226-102.

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.										
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>670 530</u> 652 923							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>748 361</u> 729 228							
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>733 305</u> 712 976							

				,	-	-	-
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>14 801</u> 14 285	<u>14 683</u> 14 168	<u>14 886</u> 14 368
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>15 327</u> 14 804	<u>15 209</u> 14 688	<u>15 410</u> 14 887
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>17 043</u> 16 501	<u>16 925</u> 16 384	<u>17 126</u> 16 583

				,	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370			
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370			
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500			

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>831 661</u> 809 403							
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 162 709</u> 1 130 461							
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 422 335</u> 1 383 877							
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 629 334</u> 1 586 817							
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 442 174</u> 1 402 556							
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 502 792</u> 1 461 986							
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>749 168</u> 728 529							
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 314 538</u> 1 279 894							
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 362 071</u> 1 325 914							
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 512 953</u> 1 472 717							
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 623 591</u> 1 581 186							
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 535 422</u> 1 493 976							
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 305 267</u> 1 270 224							

					-	-	-
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500			
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500			
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100			
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200			
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500			
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670			
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500			
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100			
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200			
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500			

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 591 113</u> <u>1 548 575</u>							
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>339 887</u> <u>330 357</u>	<u>341 608</u> <u>330 357</u>	<u>341 608</u> <u>330 357</u>	<u>344 947</u> <u>330 357</u>	<u>360 393</u> <u>342 210</u>	<u>351 117</u> <u>339 554</u>	<u>360 525</u> <u>342 210</u>	<u>349 194</u> <u>339 554</u>
226-102-0200	13015-2012	.										
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>212 403</u> <u>205 299</u>							
226-102-0300	25912-2015	.										
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>316 876</u> <u>306 883</u>							
226-102-0400	13015-2012	.										
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>140 011</u> <u>135 621</u>							
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>194 708</u> <u>187 915</u>							
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>453 095</u> <u>438 786</u>							
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>318 089</u> <u>308 002</u>							
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>82 686</u> <u>79 286</u>	<u>83 443</u> <u>79 286</u>	<u>83 443</u> <u>79 286</u>	<u>84 913</u> <u>79 286</u>	<u>91 709</u> <u>84 501</u>	<u>87 627</u> <u>83 332</u>	<u>91 767</u> <u>84 501</u>	<u>86 781</u> <u>83 332</u>
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>126 252</u> <u>120 982</u>	<u>127 432</u> <u>120 982</u>	<u>127 432</u> <u>120 982</u>	<u>129 723</u> <u>120 982</u>	<u>140 319</u> <u>129 113</u>	<u>133 956</u> <u>127 291</u>	<u>140 409</u> <u>129 113</u>	<u>132 637</u> <u>127 291</u>

					-	-	-
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>350 536</u> 340 879	<u>348 638</u> 339 004	<u>351 882</u> 342 210
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200			
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0302	-18	.	1	5400			
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350			
226-102-0402	1-6	.	1	4250			
226-102-0403	1-8	.	1	7750			
226-102-0404	2-6	.	1	5500			
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>87 372</u> 83 916	<u>86 537</u> 83 091	<u>87 964</u> 84 501
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>133 557</u> 128 200	<u>132 255</u> 126 914	<u>134 481</u> 129 113

						-	-	-	-	-	-	-
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>128 783</u> 124 286	<u>129 712</u> 124 286	<u>129 712</u> 124 286	<u>131 515</u> 124 286	<u>139 856</u> 130 686	<u>134 847</u> 129 252	<u>139 927</u> 130 686	<u>133 808</u> 129 252
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>144 320</u> 137 857	<u>145 807</u> 137 857	<u>145 807</u> 137 857	<u>148 692</u> 137 857	<u>162 037</u> 148 098	<u>154 023</u> 145 803	<u>162 151</u> 148 098	<u>152 361</u> 145 803
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>214 825</u> 207 813							
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>292 843</u> 283 531							
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>253 446</u> 242 411	<u>255 958</u> 242 411	<u>255 958</u> 242 411	<u>260 834</u> 242 411	<u>283 384</u> 259 716	<u>269 841</u> 255 837	<u>283 577</u> 259 716	<u>267 034</u> 255 837
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>288 653</u> 275 000	<u>291 853</u> 275 000	<u>291 853</u> 275 000	<u>298 064</u> 275 000	<u>326 794</u> 297 046	<u>309 540</u> 292 105	<u>327 038</u> 297 046	<u>305 963</u> 292 105
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 802</u> 32 754							
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>42 931</u> 41 565							
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>58 484</u> 56 568							
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>117 040</u> 113 345							
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>158 741</u> 153 738	<u>129 090</u> 125 839	<u>129 320</u> 125 839	<u>130 159</u> 125 839		<u>132 199</u> 125 839		<u>131 294</u> 125 839
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>239 464</u> 231 969							
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>290 672</u> 281 472							

					-	-	-
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>134 533</u> 129 968	<u>133 508</u> 128 955	<u>135 260</u> 130 686
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>153 521</u> 146 948	<u>151 881</u> 145 328	<u>154 684</u> 148 098
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100			
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>268 993</u> 257 773	<u>266 223</u> 255 036	<u>270 959</u> 259 716
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>308 459</u> 294 571	<u>304 930</u> 291 084	<u>310 963</u> 297 046
226-102-0419	200.75.15	.	1	550			
226-102-0420	200.100.15	.	1	750			
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100			
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000			
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>132 640</u> 125 839	<u>130 975</u> 125 839	
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000			

25.					
251.		,		,	
251-3.			,		
251-302.			,		

[illegible]

				,	-	-	-
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497			

				,	-	-	-
251-302-0200	65						
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673			
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739			
251-302-0300	65						

						-	-	-	-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930							
251-302-0400	33320-2015	.										
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 218</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 715</u> 18 500	<u>20 908</u> 18 500	<u>19 456</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 255</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 802</u> 17 500	<u>20 115</u> 17 500	<u>18 517</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 246</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 782</u> 17 500	<u>20 071</u> 17 500	<u>18 502</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

						-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>44 340</u> 41 528	<u>44 909</u> 41 528	<u>45 343</u> 41 528	<u>47 306</u> 41 528	<u>57 394</u> 41 528	<u>52 283</u> 41 528	<u>60 349</u> 41 528	<u>50 005</u> 41 528

					-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204			
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200			
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372			
251-302-0400	33320-2015	.					
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 829</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>20 240</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 928</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>19 380</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 905</u> 17 500	<u>18 444</u> 17 500	<u>19 349</u> 17 500

					-	-	-
255-101-0100	6665-91	3					
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>53 391</u> 41 528	<u>49 204</u> 41 528	<u>54 931</u> 41 528

						-	-	-	-	-	-	-
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>76 169</u> 72 545	<u>76 738</u> 72 545	<u>77 172</u> 72 545	<u>79 135</u> 72 545	<u>89 223</u> 72 545	<u>84 112</u> 72 545	<u>92 178</u> 72 545	<u>81 834</u> 72 545

255-102.

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 451</u> 2 321	<u>2 474</u> 2 321	<u>2 491</u> 2 321	<u>2 570</u> 2 321	<u>2 973</u> 2 321	<u>2 769</u> 2 321	<u>3 092</u> 2 321	<u>2 678</u> 2 321
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 634</u> 2 500	<u>2 657</u> 2 500	<u>2 675</u> 2 500	<u>2 753</u> 2 500	<u>3 157</u> 2 500	<u>2 952</u> 2 500	<u>3 275</u> 2 500	<u>2 861</u> 2 500
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 468</u> 2 321	<u>2 497</u> 2 321	<u>2 519</u> 2 321	<u>2 617</u> 2 321	<u>3 121</u> 2 321	<u>2 866</u> 2 321	<u>3 269</u> 2 321	<u>2 752</u> 2 321
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 652</u> 2 500	<u>2 680</u> 2 500	<u>2 702</u> 2 500	<u>2 800</u> 2 500	<u>3 304</u> 2 500	<u>3 049</u> 2 500	<u>3 452</u> 2 500	<u>2 935</u> 2 500
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>2 669</u> 2 500	<u>2 703</u> 2 500	<u>2 729</u> 2 500	<u>2 847</u> 2 500	<u>3 452</u> 2 500	<u>3 146</u> 2 500	<u>3 629</u> 2 500	<u>3 009</u> 2 500
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>2 852</u> 2 679	<u>2 886</u> 2 679	<u>2 912</u> 2 679	<u>3 030</u> 2 679	<u>3 635</u> 2 679	<u>3 329</u> 2 679	<u>3 813</u> 2 679	<u>3 192</u> 2 679

					-	-	-
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>85 220</u> 72 545	<u>81 034</u> 72 545	<u>86 760</u> 72 545

					-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0200	17608-2017	2					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 813</u> 2 321	<u>2 646</u> 2 321	<u>2 875</u> 2 321
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 997</u> 2 500	<u>2 829</u> 2 500	<u>3 058</u> 2 500
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 921</u> 2 321	<u>2 712</u> 2 321	<u>2 998</u> 2 321
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 104</u> 2 500	<u>2 895</u> 2 500	<u>3 181</u> 2 500
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 212</u> 2 500	<u>2 961</u> 2 500	<u>3 304</u> 2 500
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 395</u> 2 679	<u>3 144</u> 2 679	<u>3 488</u> 2 679

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 052</u> 1 894							
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>1 999</u> 1 843							
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>2 624</u> 2 438							
255-102-0800	, c 17608-2017	2										
255-102-0801	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 213</u> 19 580							
255-102-0802	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>20 696</u> 20 010							
255-102-0803	Granit Ferro 60	2	1	130	<u>20 521</u> 19 880							
255-102-0804	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>21 004</u> 20 310							
255-102-0805	Granit Ferro 80	2	1	175	<u>21 312</u> 20 610							
255-102-0806	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>22 641</u> 21 860							
255-102-0807	Granit Ferro 100	2	1	225	<u>23 154</u> 22 360							
255-102-0808	Granit Ferro 120	2	1	282	<u>23 596</u> 22 740							

					,	-	-	-
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168			
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168			
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192			
255-102-0800	, c 17608-2017		2					
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130			
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175			
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80 Granit		2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100 Granit		2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100 Granit		2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120 Granit		2	1	282			

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 582</u> 19 940							
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 065</u> 20 370							
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 890</u> 20 240							
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 373</u> 20 670							
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 681</u> 20 970							
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 010</u> 22 220							
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 523</u> 22 720							
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>23 966</u> 23 100							
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 675</u> 20 030							
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 158</u> 20 460							
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 983</u> 20 330							
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 466</u> 20 760							
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 773</u> 21 060							

					,	-	-	-
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130				
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				

[illegible]

					-	-	-
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0900	, c 17608-2017	2					

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 882</u> 24 130							
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 365</u> 24 560							
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 190</u> 24 430							
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 673</u> 24 860							
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 981</u> 25 160							
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 310</u> 26 410							
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 849</u> 27 910							
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 265</u> 27 290							
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 344</u> 24 580							
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 827</u> 25 010							
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 652</u> 24 880							
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 135</u> 25 310							
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 443</u> 25 610							

					,	-	-	-
255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130			
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 772</u> 26 860							
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 285</u> 27 360							
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>28 727</u> 27 740							
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 621</u> 24 850							
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 104</u> 25 280							
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 929</u> 25 150							
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 412</u> 25 580							
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 720</u> 25 880							
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 049</u> 27 130							
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 562</u> 27 630							
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>29 004</u> 28 010							
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 073</u> 25 290							
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 555</u> 25 720							

					-	-	-
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282			
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 381</u> 25 590							
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 863</u> 26 020							
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 171</u> 26 320							
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 500</u> 27 570							
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 013</u> 28 070							
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 456</u> 28 450							

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 842</u> 10 600
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 002</u> 7 850
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 753</u> 11 500
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 912</u> 8 750

					,	-	-	-
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130		
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282		

198

26.
261.
261-1.
261-101.

255-201-0100	32018-2012					
255-201-0101	1		1	120	$\frac{7\,797}{6\,780}$	
255-201-0104	4		1	50	$\frac{5\,439}{4\,972}$	$\frac{5\,594}{5\,423}$
255-201-0105	5		1	40	$\frac{5\,365}{4\,972}$	
255-201-0200	32018-2012					
255-201-0201	1		1	120		$\frac{8\,485}{7\,268}$

[illegible]

					-	-	-
261-101-0100							
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266

[illegible]

					-	-	-
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494	<u>5 715</u> 5 494
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657	<u>1 313</u> 657
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473	<u>2 163</u> 1 473
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236	<u>2 887</u> 2 236
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701	<u>3 306</u> 2 701
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,						
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788	<u>23 284</u> 20 788
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377	<u>27 966</u> 25 377

[illegible]

					-	-	-
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125	<u>20 568</u> 18 125
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362	<u>26 497</u> 24 362
261-101-0300	,						
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546
261-101-0383	, , , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная