

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		23
211-6.		25
211-7.		27
212.	, , ,	29
212-1.		29
212-2.		99
212-3.		102
212-4.		102
212-5.		108
212-6.	,	114
213.		116
213-1.		116
213-3.	, ,	126
22.		130
221.		130
221-1.		130
222.	,	131
222-1.	, , ,	133
222-2.	,	139
222-3.	, ,	143
225.		145

8.04-08-2023

IV

225-1.	145
225-2.	167
226.	193
226-1.	193
25.	199
251.	199
251-3.	201
255.	201
255-1.	201
26.	205
261.	205
261-1.	205

21.

211.

211-1. ,

211-101.

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$	$\frac{1\,735}{1\,198}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,095}{542}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-	-	-	-
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198	<u>1 735</u> 1 198

211-103.

						-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421	<u>1 188</u> 421
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470	<u>1 324</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,										
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.

211-201.

						-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 131}{11\ 276}$	<u>14 409</u>	$\frac{8\ 062}{6\ 366}$	<u>14 654</u>	<u>17 595</u>	$\frac{17\ 023}{16\ 026}$	<u>12 494</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 045}{11\ 196}$	<u>14 306</u>	$\frac{8\ 004}{6\ 320}$	<u>14 549</u>	<u>17 470</u>	$\frac{16\ 901}{15\ 912}$	<u>12 405</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 958}{11\ 115}$	<u>14 203</u>	$\frac{7\ 947}{6\ 275}$	<u>14 445</u>	<u>17 344</u>	$\frac{16\ 780}{15\ 797}$	<u>12 316</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 958}{11\ 115}$	<u>14 203</u>	$\frac{7\ 947}{6\ 275}$	<u>14 445</u>	<u>17 344</u>	$\frac{16\ 780}{15\ 797}$	<u>12 316</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 958}{11\ 115}$	<u>14 203</u>	$\frac{7\ 947}{6\ 275}$	<u>14 445</u>	<u>17 344</u>	$\frac{16\ 780}{15\ 797}$	<u>12 316</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 497}{9\ 700}$	<u>12 726</u>	$\frac{7\ 889}{6\ 229}$	<u>12 966</u>	<u>15 844</u>	$\frac{15\ 284}{14\ 348}$	<u>10 853</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 344}{9\ 558}$	<u>12 540</u>	$\frac{7\ 774}{6\ 138}$	<u>12 777</u>	<u>15 613</u>	$\frac{15\ 061}{14\ 139}$	<u>10 694</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{10\ 497}{9\ 700}$	<u>12 726</u>	$\frac{7\ 889}{6\ 229}$	<u>12 966</u>	<u>15 844</u>	$\frac{15\ 284}{14\ 348}$	<u>10 853</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 346}{11\ 485}$	<u>14 617</u>	$\frac{8\ 186}{6\ 486}$	<u>14 862</u>	<u>17 803</u>	$\frac{17\ 328}{16\ 323}$	<u>12 702</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 258}{11\ 403}$	<u>14 512</u>	$\frac{8\ 127}{6\ 440}$	<u>14 756</u>	<u>17 676</u>	$\frac{17\ 205}{16\ 206}$	<u>12 612</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>18 695</u>	<u>16 860</u>	<u>14 654</u>	<u>13 579</u>	<u>12 620</u>	<u>16 615</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>18 562</u>	<u>16 740</u>	<u>14 549</u>	<u>13 482</u>	<u>12 530</u>	<u>16 496</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>18 428</u>	<u>16 619</u>	<u>14 445</u>	<u>13 385</u>	<u>12 440</u>	<u>16 378</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>18 428</u>	<u>16 619</u>	<u>14 445</u>	<u>13 385</u>	<u>12 440</u>	<u>16 378</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>18 428</u>	<u>16 619</u>	<u>14 445</u>	<u>13 385</u>	<u>12 440</u>	<u>16 378</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>16 920</u>	<u>15 125</u>	<u>12 966</u>	<u>11 913</u>	<u>10 975</u>	<u>14 885</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 673</u>	<u>14 904</u>	<u>12 777</u>	<u>11 740</u>	<u>10 815</u>	<u>14 667</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>16 920</u>	<u>15 125</u>	<u>12 966</u>	<u>11 913</u>	<u>10 975</u>	<u>14 885</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>19 001</u>	<u>17 068</u>	<u>14 862</u>	<u>13 786</u>	<u>12 828</u>	<u>16 823</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>18 865</u>	<u>16 946</u>	<u>14 756</u>	<u>13 688</u>	<u>12 736</u>	<u>16 703</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,170}{11\,321}$	<u>14 408</u>	$\frac{8\,069}{6\,393}$	<u>14 650</u>	<u>17 549</u>	$\frac{17\,081}{16\,090}$	<u>12 521</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,170}{11\,321}$	<u>14 408</u>	$\frac{8\,069}{6\,393}$	<u>14 650</u>	<u>17 549</u>	$\frac{17\,081}{16\,090}$	<u>12 521</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,170}{11\,321}$	<u>14 408</u>	$\frac{8\,069}{6\,393}$	<u>14 650</u>	<u>17 549</u>	$\frac{17\,081}{16\,090}$	<u>12 521</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,682}{9\,880}$	<u>12 904</u>	$\frac{8\,010}{6\,347}$	<u>13 144</u>	<u>16 022</u>	$\frac{15\,557}{14\,614}$	<u>11 030</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,526}{9\,735}$	<u>12 716</u>	$\frac{7\,893}{6\,254}$	<u>12 952</u>	<u>15 788</u>	$\frac{15\,330}{14\,401}$	<u>10 869</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{10\,682}{9\,880}$	<u>12 904</u>	$\frac{8\,010}{6\,347}$	<u>13 144</u>	<u>16 022</u>	$\frac{15\,557}{14\,614}$	<u>11 030</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,569}{11\,702}$	<u>14 833</u>	$\frac{8\,314}{6\,611}$	<u>15 078</u>	<u>18 019</u>	$\frac{17\,646}{16\,631}$	<u>12 918</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,480}{11\,618}$	<u>14 727</u>	$\frac{8\,255}{6\,563}$	<u>14 970</u>	<u>17 890</u>	$\frac{17\,519}{16\,512}$	<u>12 826</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,390}{11\,534}$	<u>14 621</u>	$\frac{8\,195}{6\,516}$	<u>14 862</u>	<u>17 761</u>	$\frac{17\,393}{16\,393}$	<u>12 733</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,390}{11\,534}$	<u>14 621</u>	$\frac{8\,195}{6\,516}$	<u>14 862</u>	<u>17 761</u>	$\frac{17\,393}{16\,393}$	<u>12 733</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,390}{11\,534}$	<u>14 621</u>	$\frac{8\,195}{6\,516}$	<u>14 862</u>	<u>17 761</u>	$\frac{17\,393}{16\,393}$	<u>12 733</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,874}{10\,066}$	<u>13 089</u>	$\frac{8\,136}{6\,469}$	<u>13 329</u>	<u>16 207</u>	$\frac{15\,841}{14\,890}$	<u>11 215</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>18 729</u>	<u>16 824</u>	<u>14 650</u>	<u>13 589</u>	<u>12 644</u>	<u>16 582</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>18 729</u>	<u>16 824</u>	<u>14 650</u>	<u>13 589</u>	<u>12 644</u>	<u>16 582</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>18 729</u>	<u>16 824</u>	<u>14 650</u>	<u>13 589</u>	<u>12 644</u>	<u>16 582</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>17 194</u>	<u>15 302</u>	<u>13 144</u>	<u>12 091</u>	<u>11 153</u>	<u>15 063</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 943</u>	<u>15 079</u>	<u>12 952</u>	<u>11 915</u>	<u>10 990</u>	<u>14 843</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>17 194</u>	<u>15 302</u>	<u>13 144</u>	<u>12 091</u>	<u>11 153</u>	<u>15 063</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>19 318</u>	<u>17 283</u>	<u>15 078</u>	<u>14 002</u>	<u>13 043</u>	<u>17 038</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>19 180</u>	<u>17 160</u>	<u>14 970</u>	<u>13 902</u>	<u>12 950</u>	<u>16 917</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>19 042</u>	<u>17 037</u>	<u>14 862</u>	<u>13 802</u>	<u>12 857</u>	<u>16 795</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>19 042</u>	<u>17 037</u>	<u>14 862</u>	<u>13 802</u>	<u>12 857</u>	<u>16 795</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>19 042</u>	<u>17 037</u>	<u>14 862</u>	<u>13 802</u>	<u>12 857</u>	<u>16 795</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>17 478</u>	<u>15 487</u>	<u>13 329</u>	<u>12 276</u>	<u>11 338</u>	<u>15 247</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,715}{9\,919}$	<u>12 898</u>	$\frac{8\,017}{6\,374}$	<u>13 134</u>	<u>15 970</u>	$\frac{15\,610}{14\,672}$	<u>11 051</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{10\,874}{10\,066}$	<u>13 089</u>	$\frac{8\,136}{6\,469}$	<u>13 329</u>	<u>16 207</u>	$\frac{15\,841}{14\,890}$	<u>11 215</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,801}{11\,927}$	<u>15 057</u>	$\frac{8\,448}{6\,740}$	<u>15 302</u>	<u>18 243</u>	$\frac{17\,975}{16\,951}$	<u>13 142</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,710}{11\,841}$	<u>14 949</u>	$\frac{8\,387}{6\,692}$	<u>15 192</u>	<u>18 112</u>	$\frac{17\,846}{16\,830}$	<u>13 048</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,618}{11\,756}$	<u>14 841</u>	$\frac{8\,327}{6\,644}$	<u>15 083</u>	<u>17 982</u>	$\frac{17\,718}{16\,709}$	<u>12 954</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,618}{11\,756}$	<u>14 841</u>	$\frac{8\,327}{6\,644}$	<u>15 083</u>	<u>17 982</u>	$\frac{17\,718}{16\,709}$	<u>12 954</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,618}{11\,756}$	<u>14 841</u>	$\frac{8\,327}{6\,644}$	<u>15 083</u>	<u>17 982</u>	$\frac{17\,718}{16\,709}$	<u>12 954</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{11\,073}{10\,260}$	<u>13 280</u>	$\frac{8\,267}{6\,596}$	<u>13 520</u>	<u>16 398</u>	$\frac{16\,136}{15\,176}$	<u>11 407</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,912}{10\,110}$	<u>13 087</u>	$\frac{8\,146}{6\,499}$	<u>13 323</u>	<u>16 159</u>	$\frac{15\,901}{14\,955}$	<u>11 240</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{11\,073}{10\,260}$	<u>13 280</u>	$\frac{8\,267}{6\,596}$	<u>13 520</u>	<u>16 398</u>	$\frac{16\,136}{15\,176}$	<u>11 407</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									

					-	-	-	-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 223</u>	<u>15 261</u>	<u>13 134</u>	<u>12 097</u>	<u>11 172</u>	<u>15 025</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>17 478</u>	<u>15 487</u>	<u>13 329</u>	<u>12 276</u>	<u>11 338</u>	<u>15 247</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>19 647</u>	<u>17 507</u>	<u>15 302</u>	<u>14 226</u>	<u>13 267</u>	<u>17 262</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>19 507</u>	<u>17 382</u>	<u>15 192</u>	<u>14 124</u>	<u>13 173</u>	<u>17 139</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>19 367</u>	<u>17 257</u>	<u>15 083</u>	<u>14 023</u>	<u>13 078</u>	<u>17 016</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>19 367</u>	<u>17 257</u>	<u>15 083</u>	<u>14 023</u>	<u>13 078</u>	<u>17 016</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>19 367</u>	<u>17 257</u>	<u>15 083</u>	<u>14 023</u>	<u>13 078</u>	<u>17 016</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>17 773</u>	<u>15 679</u>	<u>13 520</u>	<u>12 468</u>	<u>11 530</u>	<u>15 439</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 513</u>	<u>15 450</u>	<u>13 323</u>	<u>12 286</u>	<u>11 361</u>	<u>15 214</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>17 773</u>	<u>15 679</u>	<u>13 520</u>	<u>12 468</u>	<u>11 530</u>	<u>15 439</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								

						-	-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{13\,042}{12\,161}$	<u>15 289</u>	$\frac{8\,666}{6\,875}$	<u>15 534</u>	<u>18 475</u>	$\frac{18\,317}{17\,283}$	<u>13 375</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,949}{12\,074}$	<u>15 180</u>	$\frac{8\,604}{6\,826}$	<u>15 423</u>	<u>18 344</u>	$\frac{18\,186}{17\,160}$	<u>13 279</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,856}{11\,987}$	<u>15 071</u>	$\frac{8\,542}{6\,777}$	<u>15 312</u>	<u>18 212</u>	$\frac{18\,055}{17\,036}$	<u>13 184</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,856}{11\,987}$	<u>15 071</u>	$\frac{8\,542}{6\,777}$	<u>15 312</u>	<u>18 212</u>	$\frac{18\,055}{17\,036}$	<u>13 184</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,856}{11\,987}$	<u>15 071</u>	$\frac{8\,542}{6\,777}$	<u>15 312</u>	<u>18 212</u>	$\frac{18\,055}{17\,036}$	<u>13 184</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{11\,281}{10\,461}$	<u>13 480</u>	$\frac{8\,480}{6\,728}$	<u>13 720</u>	<u>16 598</u>	$\frac{16\,443}{15\,474}$	<u>11 606</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{11\,116}{10\,308}$	<u>13 283</u>	$\frac{8\,356}{6\,629}$	<u>13 519</u>	<u>16 355</u>	$\frac{16\,203}{15\,248}$	<u>11 437</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{11\,281}{10\,461}$	<u>13 480</u>	$\frac{8\,480}{6\,728}$	<u>13 720</u>	<u>16 598</u>	$\frac{16\,443}{15\,474}$	<u>11 606</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{13\,166}{12\,281}$	<u>15 409</u>	$\frac{8\,666}{6\,875}$	<u>15 654</u>	<u>18 595</u>	$\frac{18\,493}{17\,454}$	<u>13 495</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{13\,072}{12\,193}$	<u>15 299</u>	$\frac{8\,604}{6\,826}$	<u>15 542</u>	<u>18 462</u>	$\frac{18\,361}{17\,330}$	<u>13 398</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,978}{12\,105}$	<u>15 189</u>	$\frac{8\,542}{6\,777}$	<u>15 431</u>	<u>18 330</u>	$\frac{18\,229}{17\,205}$	<u>13 302</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,978}{12\,105}$	<u>15 189</u>	$\frac{8\,542}{6\,777}$	<u>15 431</u>	<u>18 330</u>	$\frac{18\,229}{17\,205}$	<u>13 302</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>19 990</u>	<u>17 740</u>	<u>15 534</u>	<u>14 459</u>	<u>13 500</u>	<u>17 495</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>19 847</u>	<u>17 613</u>	<u>15 423</u>	<u>14 356</u>	<u>13 404</u>	<u>17 370</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>19 704</u>	<u>17 487</u>	<u>15 312</u>	<u>14 252</u>	<u>13 307</u>	<u>17 245</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>19 704</u>	<u>17 487</u>	<u>15 312</u>	<u>14 252</u>	<u>13 307</u>	<u>17 245</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>19 704</u>	<u>17 487</u>	<u>15 312</u>	<u>14 252</u>	<u>13 307</u>	<u>17 245</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>18 079</u>	<u>15 878</u>	<u>13 720</u>	<u>12 667</u>	<u>11 729</u>	<u>15 638</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 815</u>	<u>15 646</u>	<u>13 519</u>	<u>12 482</u>	<u>11 558</u>	<u>15 410</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>18 079</u>	<u>15 878</u>	<u>13 720</u>	<u>12 667</u>	<u>11 729</u>	<u>15 638</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>20 166</u>	<u>17 860</u>	<u>15 654</u>	<u>14 579</u>	<u>13 620</u>	<u>17 615</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>20 022</u>	<u>17 732</u>	<u>15 542</u>	<u>14 475</u>	<u>13 523</u>	<u>17 489</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>19 878</u>	<u>17 605</u>	<u>15 431</u>	<u>14 370</u>	<u>13 425</u>	<u>17 363</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>19 878</u>	<u>17 605</u>	<u>15 431</u>	<u>14 370</u>	<u>13 425</u>	<u>17 363</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,978}{12\,105}$	<u>15 189</u>	$\frac{8\,542}{6\,777}$	<u>15 431</u>	<u>18 330</u>	$\frac{18\,229}{17\,205}$	<u>13 302</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{11\,387}{10\,564}$	<u>13 582</u>	$\frac{8\,480}{6\,728}$	<u>13 822</u>	<u>16 700</u>	$\frac{16\,600}{15\,627}$	<u>11 709</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{11\,221}{10\,410}$	<u>13 384</u>	$\frac{8\,356}{6\,629}$	<u>13 620</u>	<u>16 456</u>	$\frac{16\,358}{15\,399}$	<u>11 538</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{11\,387}{10\,564}$	<u>13 582</u>	$\frac{8\,480}{6\,728}$	<u>13 822</u>	<u>16 700</u>	$\frac{16\,600}{15\,627}$	<u>11 709</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{13\,768}{12\,404}$	<u>15 719</u>	$\frac{17\,913}{16\,793}$	<u>15 978</u>	<u>19 092</u>	$\frac{18\,774}{17\,629}$	<u>13 738</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{13\,670}{12\,315}$	<u>15 606</u>	$\frac{17\,785}{16\,673}$	<u>15 864</u>	<u>18 956</u>	$\frac{18\,640}{17\,503}$	<u>13 640</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{13\,571}{12\,227}$	<u>15 494</u>	$\frac{17\,657}{16\,553}$	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	$\frac{18\,506}{17\,377}$	<u>13 542</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{13\,571}{12\,227}$	<u>15 494</u>	$\frac{17\,657}{16\,553}$	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	$\frac{18\,506}{17\,377}$	<u>13 542</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{13\,571}{12\,227}$	<u>15 494</u>	$\frac{17\,657}{16\,553}$	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	$\frac{18\,506}{17\,377}$	<u>13 542</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{11\,962}{10\,670}$	<u>13 870</u>	$\frac{16\,017}{14\,965}$	<u>14 124</u>	<u>17 172</u>	$\frac{16\,860}{15\,783}$	<u>11 932</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{11\,787}{10\,514}$	<u>13 668</u>	$\frac{15\,784}{14\,746}$	<u>13 918</u>	<u>16 921</u>	$\frac{16\,614}{15\,553}$	<u>11 758</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{11\,962}{10\,670}$	<u>13 870</u>	$\frac{16\,017}{14\,965}$	<u>14 124</u>	<u>17 172</u>	$\frac{16\,860}{15\,783}$	<u>11 932</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>19 878</u>	<u>17 605</u>	<u>15 431</u>	<u>14 370</u>	<u>13 425</u>	<u>17 363</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>18 237</u>	<u>15 981</u>	<u>13 822</u>	<u>12 770</u>	<u>11 831</u>	<u>15 741</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>17 971</u>	<u>15 747</u>	<u>13 620</u>	<u>12 583</u>	<u>11 659</u>	<u>15 511</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>18 237</u>	<u>15 981</u>	<u>13 822</u>	<u>12 770</u>	<u>11 831</u>	<u>15 741</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>20 461</u>	<u>18 314</u>	<u>15 978</u>	<u>14 825</u>	<u>13 816</u>	<u>18 054</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>20 315</u>	<u>18 183</u>	<u>15 864</u>	<u>14 719</u>	<u>13 717</u>	<u>17 925</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>18 511</u>	<u>16 410</u>	<u>14 124</u>	<u>12 996</u>	<u>12 008</u>	<u>16 156</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 241</u>	<u>16 170</u>	<u>13 918</u>	<u>12 806</u>	<u>11 833</u>	<u>15 920</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>18 511</u>	<u>16 410</u>	<u>14 124</u>	<u>12 996</u>	<u>12 008</u>	<u>16 156</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>13 768</u> 12 404	<u>15 719</u>	<u>17 913</u> 16 793	<u>15 978</u>	<u>19 092</u>	<u>18 774</u> 17 629	<u>13 738</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>13 670</u> 12 315	<u>15 606</u>	<u>17 785</u> 16 673	<u>15 864</u>	<u>18 956</u>	<u>18 640</u> 17 503	<u>13 640</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>13 571</u> 12 227	<u>15 494</u>	<u>17 657</u> 16 553	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	<u>18 506</u> 17 377	<u>13 542</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>13 571</u> 12 227	<u>15 494</u>	<u>17 657</u> 16 553	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	<u>18 506</u> 17 377	<u>13 542</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>13 571</u> 12 227	<u>15 494</u>	<u>17 657</u> 16 553	<u>15 750</u>	<u>18 820</u>	<u>18 506</u> 17 377	<u>13 542</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>11 962</u> 10 670	<u>13 870</u>	<u>16 017</u> 14 965	<u>14 124</u>	<u>17 172</u>	<u>16 860</u> 15 783	<u>11 932</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 787</u> 10 514	<u>13 668</u>	<u>15 784</u> 14 746	<u>13 918</u>	<u>16 921</u>	<u>16 614</u> 15 553	<u>11 758</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>11 962</u> 10 670	<u>13 870</u>	<u>16 017</u> 14 965	<u>14 124</u>	<u>17 172</u>	<u>16 860</u> 15 783	<u>11 932</u>

211-203.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
211-201-0800	1284-2004 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>20 461</u>	<u>18 314</u>	<u>15 978</u>	<u>14 825</u>	<u>13 816</u>	<u>18 054</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>20 315</u>	<u>18 183</u>	<u>15 864</u>	<u>14 719</u>	<u>13 717</u>	<u>17 925</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>20 169</u>	<u>18 052</u>	<u>15 750</u>	<u>14 613</u>	<u>13 618</u>	<u>17 796</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>18 511</u>	<u>16 410</u>	<u>14 124</u>	<u>12 996</u>	<u>12 008</u>	<u>16 156</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>18 241</u>	<u>16 170</u>	<u>13 918</u>	<u>12 806</u>	<u>11 833</u>	<u>15 920</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>18 511</u>	<u>16 410</u>	<u>14 124</u>	<u>12 996</u>	<u>12 008</u>	<u>16 156</u>

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

						-	-	-	-	-	-	
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{19\,691}{18\,541}$	$\frac{19\,418}{16\,742}$	$\frac{22\,279}{16\,742}$	$\frac{19\,574}{16\,742}$	$\frac{20\,545}{16\,742}$	$\frac{21\,412}{16\,742}$	$\frac{17\,955}{16\,742}$	$\frac{20\,719}{16\,742}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{19\,691}{18\,541}$	$\frac{19\,022}{16\,354}$	$\frac{21\,883}{16\,354}$	$\frac{19\,178}{16\,354}$	$\frac{20\,704}{16\,354}$	$\frac{21\,449}{16\,354}$	$\frac{17\,559}{16\,354}$	$\frac{21\,102}{16\,354}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{19\,691}{18\,541}$	$\frac{18\,189}{15\,537}$	$\frac{20\,819}{15\,537}$	$\frac{18\,345}{15\,537}$	$\frac{19\,686}{15\,537}$	$\frac{20\,472}{15\,537}$	$\frac{16\,726}{15\,537}$	$\frac{20\,009}{15\,537}$

					-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 545</u> 16 742	<u>19 522</u> 16 742	<u>18 744</u> 16 742	<u>18 066</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 478</u> 16 354	<u>19 126</u> 16 354	<u>18 347</u> 16 354	<u>17 669</u> 16 354	<u>20 340</u> 16 354
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 535</u> 15 537	<u>18 293</u> 15 537	<u>17 514</u> 15 537	<u>16 836</u> 15 537	<u>19 443</u> 15 537

211-206.

						-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{11\,999}{10\,714}$	<u>13 894</u>	$\frac{16\,026}{14\,977}$	<u>14 146</u>	<u>17 171</u>	$\frac{16\,862}{15\,789}$	<u>11 970</u>

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\,858}{18\,080}$

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	25-60 7392-2014	3	1	1360	<u>18 501</u>	<u>16 415</u>	<u>14 146</u>	<u>13 026</u>	<u>12 045</u>	<u>16 163</u>

					,
					.
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 043</u> 1 339	<u>5 133</u>	<u>7 906</u> 6 027	<u>5 383</u>	<u>8 608</u>	<u>11 767</u>	<u>2 871</u> 1 339	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 043</u> 1 339	<u>5 133</u>	<u>7 906</u> 6 027	<u>5 383</u>	<u>8 608</u>	<u>11 767</u>	<u>2 871</u> 1 339	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 423</u> 2 679	<u>10 390</u>	<u>8 357</u> 7 113	<u>10 624</u>	<u>12 272</u>	<u>10 234</u>	<u>9 179</u> 7 707	

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>13 714</u>	<u>7 997</u>	<u>5 300</u>	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 496</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>13 714</u>	<u>7 997</u>	<u>5 300</u>	<u>4 036</u>	<u>2 955</u>	<u>7 496</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 153</u>	<u>12 087</u>	<u>10 546</u>	<u>10 362</u>	<u>9 344</u>	<u>11 670</u>

211-402.

						-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>8 823</u> 7 878	<u>10 216</u> 7 581	<u>11 783</u> 11 013	<u>10 402</u> 7 581	<u>12 626</u> 7 581	<u>12 399</u> 11 610	<u>8 801</u> 7 581	<u>13 603</u> 11 610

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>12 070</u> 7 581	<u>10 402</u> 7 581	<u>9 578</u> 7 581	<u>8 857</u> 7 581	<u>11 885</u> 7 581

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>12 269</u> 10 879	<u>14 359</u>	<u>7 906</u>	<u>14 637</u>	<u>17 974</u>	<u>11 767</u>	<u>12 237</u>

211-6.
211-601.

-

						-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 682</u>	<u>5 549</u>	<u>7 697</u> 5 714	<u>5 815</u>	<u>9 256</u>	<u>11 816</u>	<u>3 136</u> 1 500

211-603.

-

-

						-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>12 660</u> 11 293	<u>14 680</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>14 949</u>	<u>18 174</u>	<u>12 708</u> 7 121	<u>12 629</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>12 660</u> 11 293	<u>14 680</u>	<u>8 975</u> 7 121	<u>14 949</u>	<u>18 174</u>	<u>12 708</u> 7 121	<u>12 629</u>

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>13 714</u>	<u>17 139</u>	<u>14 637</u>	<u>13 401</u>	<u>12 320</u>	<u>16 861</u>

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>13 892</u>	<u>8 603</u>	<u>5 727</u>	<u>4 379</u>	<u>3 225</u>	<u>8 070</u>

					-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>14 590</u>	<u>17 368</u>	<u>14 949</u>	<u>13 754</u>	<u>12 709</u>	<u>17 099</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>14 590</u>	<u>17 368</u>	<u>14 949</u>	<u>13 754</u>	<u>12 709</u>	<u>17 099</u>

						-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{12\,660}{11\,293}$	<u>14 680</u>	$\frac{8\,975}{7\,121}$	<u>14 949</u>	<u>18 174</u>	$\frac{12\,708}{7\,121}$	<u>12 629</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{12\,660}{11\,293}$	<u>14 680</u>	$\frac{8\,975}{7\,121}$	<u>14 949</u>	<u>18 174</u>	$\frac{12\,708}{7\,121}$	<u>12 629</u>

211-7.
211-701. ,

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{15\,954}{14\,228}$	<u>18 466</u>	$\frac{21\,291}{19\,871}$	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	$\frac{22\,400}{20\,946}$	<u>15 915</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{15\,954}{14\,228}$	<u>18 466</u>	$\frac{21\,291}{19\,871}$	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	$\frac{22\,400}{20\,946}$	<u>15 915</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{15\,954}{14\,228}$	<u>18 466</u>	$\frac{21\,291}{19\,871}$	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	$\frac{22\,400}{20\,946}$	<u>15 915</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{15\,954}{14\,228}$	<u>18 466</u>	$\frac{21\,291}{19\,871}$	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	$\frac{22\,400}{20\,946}$	<u>15 915</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{15\,954}{14\,228}$	<u>18 466</u>	$\frac{21\,291}{19\,871}$	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	$\frac{22\,400}{20\,946}$	<u>15 915</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{15\,954}{14\,228}$	<u>18 466</u>	$\frac{21\,291}{19\,871}$	<u>18 800</u>	<u>22 810</u>	$\frac{22\,400}{20\,946}$	<u>15 915</u>
211-701-0300											

						-	-	-	-	-	-
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212.**212-1.****212-101.**

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 073	<u>31 326</u> 19 073	<u>37 440</u> 20 291	<u>31 533</u> 19 276	<u>33 044</u> 19 276	<u>33 044</u> 19 276	<u>25 641</u> 19 276
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>23 512</u> 20 790	<u>33 070</u> 20 790	<u>39 295</u> 22 117	<u>33 295</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>27 404</u> 21 011

				,	-	-	-	-	-	-
211-701-0302	2,5 10			1000						

				,	-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>33 044</u> 19 276	<u>33 044</u> 19 276	<u>31 533</u> 19 276	<u>29 382</u> 19 276	<u>26 168</u> 19 276	<u>33 044</u> 19 276
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>34 807</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011	<u>33 295</u> 21 011	<u>31 144</u> 21 011	<u>27 931</u> 21 011	<u>34 807</u> 21 011

						-	-	-	-	-	-
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 413</u> 22 661	<u>34 971</u> 22 661	<u>41 318</u> 24 107	<u>35 216</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>29 325</u> 22 902
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 328</u> 22 890	<u>33 009</u> 22 890	<u>38 273</u> 24 351	<u>33 257</u> 23 133	<u>34 330</u> 23 133	<u>34 330</u> 23 133	<u>28 663</u> 23 133
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 566</u> 23 123	<u>33 247</u> 23 123	<u>38 526</u> 24 599	<u>33 497</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>28 903</u> 23 369
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 808</u> 23 362	<u>33 489</u> 23 362	<u>38 783</u> 24 853	<u>33 741</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>29 148</u> 23 610
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 308</u> 23 853	<u>33 989</u> 23 853	<u>39 315</u> 25 376	<u>34 246</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>29 653</u> 24 107
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 565</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>39 589</u> 25 646	<u>34 507</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>29 913</u> 24 364
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 566</u> 23 123	<u>33 247</u> 23 123	<u>38 526</u> 24 599	<u>33 497</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>28 903</u> 23 369
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 808</u> 23 362	<u>33 489</u> 23 362	<u>38 783</u> 24 853	<u>33 741</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>29 148</u> 23 610
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 055</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605	<u>39 047</u> 25 112	<u>33 991</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>29 397</u> 23 856
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 565</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>39 589</u> 25 646	<u>34 507</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>29 913</u> 24 364
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 829</u> 24 366	<u>34 510</u> 24 366	<u>39 870</u> 25 922	<u>34 773</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>30 179</u> 24 626
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 808</u> 23 362	<u>33 489</u> 23 362	<u>38 783</u> 24 853	<u>33 741</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>29 148</u> 23 610

					-	-	-	-	-	-
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>36 728</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902	<u>35 216</u> 22 902	<u>33 066</u> 22 902	<u>29 852</u> 22 902	<u>36 728</u> 22 902
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 330</u> 23 133	<u>34 330</u> 23 133	<u>33 257</u> 23 133	<u>31 501</u> 23 133	<u>29 112</u> 23 133	<u>34 330</u> 23 133
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>34 570</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>33 497</u> 23 369	<u>31 741</u> 23 369	<u>29 351</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>33 741</u> 23 610	<u>31 986</u> 23 610	<u>29 596</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>32 491</u> 24 107	<u>30 101</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>34 507</u> 24 364	<u>32 751</u> 24 364	<u>30 362</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>34 570</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369	<u>33 497</u> 23 369	<u>31 741</u> 23 369	<u>29 351</u> 23 369	<u>34 570</u> 23 369
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>33 741</u> 23 610	<u>31 986</u> 23 610	<u>29 596</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>33 991</u> 23 856	<u>32 236</u> 23 856	<u>29 846</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>34 507</u> 24 364	<u>32 751</u> 24 364	<u>30 362</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>35 846</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>34 773</u> 24 626	<u>33 018</u> 24 626	<u>30 628</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>34 814</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610	<u>33 741</u> 23 610	<u>31 986</u> 23 610	<u>29 596</u> 23 610	<u>34 814</u> 23 610

						-	-	-	-	-	-
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 055</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605	<u>39 047</u> 25 112	<u>33 991</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>29 397</u> 23 856
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 308</u> 23 853	<u>33 989</u> 23 853	<u>39 315</u> 25 376	<u>34 246</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>29 653</u> 24 107
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 829</u> 24 366	<u>34 510</u> 24 366	<u>39 870</u> 25 922	<u>34 773</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>30 179</u> 24 626
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 098</u> 24 631	<u>34 779</u> 24 631	<u>40 156</u> 26 203	<u>35 045</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>30 451</u> 24 893
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 055</u> 23 605	<u>33 736</u> 23 605	<u>39 047</u> 25 112	<u>33 991</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>29 397</u> 23 856
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 308</u> 23 853	<u>33 989</u> 23 853	<u>39 315</u> 25 376	<u>34 246</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>29 653</u> 24 107
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 565</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>39 589</u> 25 646	<u>34 507</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>29 913</u> 24 364
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 098</u> 24 631	<u>34 779</u> 24 631	<u>40 156</u> 26 203	<u>35 045</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>30 451</u> 24 893
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 373</u> 24 902	<u>35 054</u> 24 902	<u>40 448</u> 26 491	<u>35 323</u> 25 167	<u>36 396</u> 25 167	<u>36 396</u> 25 167	<u>30 729</u> 25 167
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 118</u> 24 339	<u>36 677</u> 24 339	<u>43 132</u> 25 893	<u>36 940</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>31 049</u> 24 598
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 051</u> 24 585	<u>34 732</u> 24 585	<u>40 106</u> 26 154	<u>34 998</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>30 404</u> 24 847
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 306</u> 24 836	<u>34 987</u> 24 836	<u>40 377</u> 26 421	<u>35 255</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>30 661</u> 25 100

					-	-	-	-	-	-
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>33 991</u> 23 856	<u>32 236</u> 23 856	<u>29 846</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>32 491</u> 24 107	<u>30 101</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>35 846</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626	<u>34 773</u> 24 626	<u>33 018</u> 24 626	<u>30 628</u> 24 626	<u>35 846</u> 24 626
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 118</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 289</u> 24 893	<u>30 900</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 064</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856	<u>33 991</u> 23 856	<u>32 236</u> 23 856	<u>29 846</u> 23 856	<u>35 064</u> 23 856
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 319</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>32 491</u> 24 107	<u>30 101</u> 24 107	<u>35 319</u> 24 107
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>35 580</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364	<u>34 507</u> 24 364	<u>32 751</u> 24 364	<u>30 362</u> 24 364	<u>35 580</u> 24 364
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 118</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893	<u>35 045</u> 24 893	<u>33 289</u> 24 893	<u>30 900</u> 24 893	<u>36 118</u> 24 893
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 396</u> 25 167	<u>36 396</u> 25 167	<u>35 323</u> 25 167	<u>33 567</u> 25 167	<u>31 178</u> 25 167	<u>36 396</u> 25 167
212-101-0400	7473-2010 10	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>36 940</u> 24 598	<u>34 789</u> 24 598	<u>31 575</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>36 071</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>34 998</u> 24 847	<u>33 242</u> 24 847	<u>30 853</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100	<u>33 500</u> 25 100	<u>31 110</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100

						-	-	-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 306</u> 24 836	<u>34 987</u> 24 836	<u>40 377</u> 26 421	<u>35 255</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>30 661</u> 25 100
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 171	<u>36 344</u> 26 171	<u>41 820</u> 27 842	<u>36 626</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>32 033</u> 26 450
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 171	<u>36 344</u> 26 171	<u>41 820</u> 27 842	<u>36 626</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>32 033</u> 26 450
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>36 633</u> 26 456	<u>42 128</u> 28 144	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>32 325</u> 26 737

					-	-	-	-	-	-
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100	<u>33 500</u> 25 100	<u>31 110</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>36 626</u> 26 450	<u>34 871</u> 26 450	<u>32 481</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>36 626</u> 26 450	<u>34 871</u> 26 450	<u>32 481</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737	<u>35 163</u> 26 737	<u>32 773</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737

						-	-	-	-	-	-
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>36 633</u> 26 456	<u>42 128</u> 28 144	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>32 325</u> 26 737
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 247</u> 26 746	<u>36 928</u> 26 746	<u>42 442</u> 28 454	<u>37 217</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>32 623</u> 27 031
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 118</u> 24 339	<u>36 677</u> 24 339	<u>43 132</u> 25 893	<u>36 940</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>31 049</u> 24 598
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 051</u> 24 585	<u>34 732</u> 24 585	<u>40 106</u> 26 154	<u>34 998</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>30 404</u> 24 847
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 306</u> 24 836	<u>34 987</u> 24 836	<u>40 377</u> 26 421	<u>35 255</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>30 661</u> 25 100
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 306</u> 24 836	<u>34 987</u> 24 836	<u>40 377</u> 26 421	<u>35 255</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>30 661</u> 25 100

					-	-	-	-	-	-
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737	<u>35 163</u> 26 737	<u>32 773</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 290</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>37 217</u> 27 031	<u>35 461</u> 27 031	<u>33 072</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>38 452</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598	<u>36 940</u> 24 598	<u>34 789</u> 24 598	<u>31 575</u> 24 598	<u>38 452</u> 24 598
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>36 071</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847	<u>34 998</u> 24 847	<u>33 242</u> 24 847	<u>30 853</u> 24 847	<u>36 071</u> 24 847
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100	<u>33 500</u> 25 100	<u>31 110</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 328</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100	<u>33 500</u> 25 100	<u>31 110</u> 25 100	<u>36 328</u> 25 100

						-	-	-	-	-	-
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 171	<u>36 344</u> 26 171	<u>41 820</u> 27 842	<u>36 626</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>32 033</u> 26 450
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 566</u> 25 092	<u>35 247</u> 25 092	<u>40 654</u> 26 694	<u>35 518</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>30 924</u> 25 359
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 663</u> 26 171	<u>36 344</u> 26 171	<u>41 820</u> 27 842	<u>36 626</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>32 033</u> 26 450
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>36 633</u> 26 456	<u>42 128</u> 28 144	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>32 325</u> 26 737
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>35 513</u> 25 353	<u>40 936</u> 26 972	<u>35 787</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>31 193</u> 25 623
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 103</u> 25 620	<u>35 784</u> 25 620	<u>41 225</u> 27 256	<u>36 061</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>31 467</u> 25 893
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 380</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>41 519</u> 27 546	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>31 747</u> 26 168
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 952</u> 26 456	<u>36 633</u> 26 456	<u>42 128</u> 28 144	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>32 325</u> 26 737

					-	-	-	-	-	-
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>36 626</u> 26 450	<u>34 871</u> 26 450	<u>32 481</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>36 591</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359	<u>33 763</u> 25 359	<u>31 373</u> 25 359	<u>36 591</u> 25 359
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>37 699</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450	<u>36 626</u> 26 450	<u>34 871</u> 26 450	<u>32 481</u> 26 450	<u>37 699</u> 26 450
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737	<u>35 163</u> 26 737	<u>32 773</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>36 860</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623	<u>34 031</u> 25 623	<u>31 641</u> 25 623	<u>36 860</u> 25 623
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>37 134</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893	<u>34 305</u> 25 893	<u>31 915</u> 25 893	<u>37 134</u> 25 893
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>34 585</u> 26 168	<u>32 195</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>37 991</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737	<u>35 163</u> 26 737	<u>32 773</u> 26 737	<u>37 991</u> 26 737

						-	-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 247</u> 26 746	<u>36 928</u> 26 746	<u>42 442</u> 28 454	<u>37 217</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>32 623</u> 27 031
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 824</u> 26 018	<u>38 382</u> 26 018	<u>44 946</u> 27 679	<u>38 664</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>32 772</u> 26 295
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 774</u> 26 281	<u>36 455</u> 26 281	<u>41 939</u> 27 958	<u>36 739</u> 26 560	<u>37 812</u> 26 560	<u>37 812</u> 26 560	<u>32 145</u> 26 560
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 046</u> 26 549	<u>36 727</u> 26 549	<u>42 228</u> 28 243	<u>37 014</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>32 420</u> 26 831
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>29 324</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823	<u>42 524</u> 28 535	<u>37 295</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>32 701</u> 27 108
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 898</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>43 135</u> 29 135	<u>37 875</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>33 281</u> 27 679
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>43 450</u> 29 445	<u>38 174</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>33 580</u> 27 973
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 046</u> 26 549	<u>36 727</u> 26 549	<u>42 228</u> 28 243	<u>37 014</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>32 420</u> 26 831
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 324</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823	<u>42 524</u> 28 535	<u>37 295</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>32 701</u> 27 108
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 608</u> 27 102	<u>37 289</u> 27 102	<u>42 826</u> 28 832	<u>37 582</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>32 988</u> 27 390
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>43 450</u> 29 445	<u>38 174</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>33 580</u> 27 973
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 496</u> 27 976	<u>38 177</u> 27 976	<u>43 771</u> 29 762	<u>38 480</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>33 886</u> 28 274

					-	-	-	-	-	-
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 290</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031	<u>37 217</u> 27 031	<u>35 461</u> 27 031	<u>33 072</u> 27 031	<u>38 290</u> 27 031
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>40 175</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295	<u>38 664</u> 26 295	<u>36 513</u> 26 295	<u>33 299</u> 26 295	<u>40 175</u> 26 295
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>37 812</u> 26 560	<u>37 812</u> 26 560	<u>36 739</u> 26 560	<u>34 983</u> 26 560	<u>32 594</u> 26 560	<u>37 812</u> 26 560
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 087</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>37 014</u> 26 831	<u>35 259</u> 26 831	<u>32 869</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>37 295</u> 27 108	<u>35 540</u> 27 108	<u>33 150</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>36 119</u> 27 679	<u>33 730</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>38 174</u> 27 973	<u>36 419</u> 27 973	<u>34 029</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 087</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831	<u>37 014</u> 26 831	<u>35 259</u> 26 831	<u>32 869</u> 26 831	<u>38 087</u> 26 831
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>37 295</u> 27 108	<u>35 540</u> 27 108	<u>33 150</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>37 582</u> 27 390	<u>35 826</u> 27 390	<u>33 437</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>38 174</u> 27 973	<u>36 419</u> 27 973	<u>34 029</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 553</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>38 480</u> 28 274	<u>36 724</u> 28 274	<u>34 335</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274

						-	-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 324</u> 26 823	<u>37 005</u> 26 823	<u>42 524</u> 28 535	<u>37 295</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>32 701</u> 27 108
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 608</u> 27 102	<u>37 289</u> 27 102	<u>42 826</u> 28 832	<u>37 582</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>32 988</u> 27 390
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 898</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>43 135</u> 29 135	<u>37 875</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>33 281</u> 27 679
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 496</u> 27 976	<u>38 177</u> 27 976	<u>43 771</u> 29 762	<u>38 480</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>33 886</u> 28 274
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 805</u> 28 280	<u>38 486</u> 28 280	<u>44 100</u> 30 085	<u>38 792</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>34 198</u> 28 581
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 608</u> 27 102	<u>37 289</u> 27 102	<u>42 826</u> 28 832	<u>37 582</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>32 988</u> 27 390
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 898</u> 27 387	<u>37 579</u> 27 387	<u>43 135</u> 29 135	<u>37 875</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>33 281</u> 27 679
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 194</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>43 450</u> 29 445	<u>38 174</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>33 580</u> 27 973
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 805</u> 28 280	<u>38 486</u> 28 280	<u>44 100</u> 30 085	<u>38 792</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>34 198</u> 28 581
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>31 121</u> 28 591	<u>38 802</u> 28 591	<u>44 436</u> 30 416	<u>39 111</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>34 517</u> 28 895
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 805</u> 28 280	<u>38 486</u> 28 280	<u>44 100</u> 30 085	<u>38 792</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>34 198</u> 28 581
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>31 121</u> 28 591	<u>38 802</u> 28 591	<u>44 436</u> 30 416	<u>39 111</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>34 517</u> 28 895
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 444</u> 28 909	<u>39 125</u> 28 909	<u>44 779</u> 30 754	<u>39 437</u> 29 216	<u>40 510</u> 29 216	<u>40 510</u> 29 216	<u>34 843</u> 29 216

					-	-	-	-	-	-
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 368</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108	<u>37 295</u> 27 108	<u>35 540</u> 27 108	<u>33 150</u> 27 108	<u>38 368</u> 27 108
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>37 582</u> 27 390	<u>35 826</u> 27 390	<u>33 437</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>36 119</u> 27 679	<u>33 730</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 553</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274	<u>38 480</u> 28 274	<u>36 724</u> 28 274	<u>34 335</u> 28 274	<u>39 553</u> 28 274
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>38 792</u> 28 581	<u>37 036</u> 28 581	<u>34 647</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 655</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390	<u>37 582</u> 27 390	<u>35 826</u> 27 390	<u>33 437</u> 27 390	<u>38 655</u> 27 390
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>38 948</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679	<u>37 875</u> 27 679	<u>36 119</u> 27 679	<u>33 730</u> 27 679	<u>38 948</u> 27 679
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 247</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973	<u>38 174</u> 27 973	<u>36 419</u> 27 973	<u>34 029</u> 27 973	<u>39 247</u> 27 973
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>38 792</u> 28 581	<u>37 036</u> 28 581	<u>34 647</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 184</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>39 111</u> 28 895	<u>37 355</u> 28 895	<u>34 966</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>39 865</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581	<u>38 792</u> 28 581	<u>37 036</u> 28 581	<u>34 647</u> 28 581	<u>39 865</u> 28 581
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 184</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895	<u>39 111</u> 28 895	<u>37 355</u> 28 895	<u>34 966</u> 28 895	<u>40 184</u> 28 895
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 510</u> 29 216	<u>40 510</u> 29 216	<u>39 437</u> 29 216	<u>37 682</u> 29 216	<u>35 292</u> 29 216	<u>40 510</u> 29 216

						-	-	-	-	-	-
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 774</u> 29 234	<u>39 455</u> 29 234	<u>45 130</u> 31 100	<u>39 771</u> 29 545	<u>40 844</u> 29 545	<u>40 844</u> 29 545	<u>35 177</u> 29 545
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>32 457</u> 29 906	<u>40 138</u> 29 906	<u>45 857</u> 31 814	<u>40 461</u> 30 224	<u>41 534</u> 30 224	<u>41 534</u> 30 224	<u>35 867</u> 30 224
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 382</u> 28 536	<u>40 940</u> 28 536	<u>47 668</u> 30 357	<u>41 249</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>35 358</u> 28 839
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>31 358</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>44 688</u> 30 664	<u>39 350</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>34 756</u> 29 131
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 657</u> 29 118	<u>39 338</u> 29 118	<u>45 005</u> 30 977	<u>39 652</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>35 058</u> 29 428
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>32 273</u> 29 725	<u>39 954</u> 29 725	<u>45 661</u> 31 622	<u>40 275</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>35 681</u> 30 041
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>32 591</u> 30 038	<u>40 272</u> 30 038	<u>45 999</u> 31 955	<u>40 596</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>36 003</u> 30 357
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>31 358</u> 28 824	<u>39 039</u> 28 824	<u>44 688</u> 30 664	<u>39 350</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>34 756</u> 29 131
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 657</u> 29 118	<u>39 338</u> 29 118	<u>45 005</u> 30 977	<u>39 652</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>35 058</u> 29 428
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 962</u> 29 418	<u>39 643</u> 29 418	<u>45 330</u> 31 296	<u>39 961</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>35 367</u> 29 731
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>32 591</u> 30 038	<u>40 272</u> 30 038	<u>45 999</u> 31 955	<u>40 596</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>36 003</u> 30 357
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>46 345</u> 32 295	<u>40 925</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>36 331</u> 30 680

					-	-	-	-	-	-
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>40 844</u> 29 545	<u>40 844</u> 29 545	<u>39 771</u> 29 545	<u>38 015</u> 29 545	<u>35 626</u> 29 545	<u>40 844</u> 29 545
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 534</u> 30 224	<u>41 534</u> 30 224	<u>40 461</u> 30 224	<u>38 705</u> 30 224	<u>36 316</u> 30 224	<u>41 534</u> 30 224
212-101-0700	7473-2010 20	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>42 761</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839	<u>41 249</u> 28 839	<u>39 098</u> 28 839	<u>35 884</u> 28 839	<u>42 761</u> 28 839
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>40 423</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>39 350</u> 29 131	<u>37 595</u> 29 131	<u>35 205</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>39 652</u> 29 428	<u>37 897</u> 29 428	<u>35 507</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>41 348</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>40 275</u> 30 041	<u>38 520</u> 30 041	<u>36 130</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>41 669</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>38 841</u> 30 357	<u>36 451</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>40 423</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131	<u>39 350</u> 29 131	<u>37 595</u> 29 131	<u>35 205</u> 29 131	<u>40 423</u> 29 131
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>39 652</u> 29 428	<u>37 897</u> 29 428	<u>35 507</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>41 033</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>39 961</u> 29 731	<u>38 205</u> 29 731	<u>35 815</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>41 669</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>38 841</u> 30 357	<u>36 451</u> 30 357	<u>41 669</u> 30 357
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>40 925</u> 30 680	<u>39 169</u> 30 680	<u>36 779</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680

						-	-	-	-	-	-
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 657</u> 29 118	<u>39 338</u> 29 118	<u>45 005</u> 30 977	<u>39 652</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>35 058</u> 29 428
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 962</u> 29 418	<u>39 643</u> 29 418	<u>45 330</u> 31 296	<u>39 961</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>35 367</u> 29 731
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>32 273</u> 29 725	<u>39 954</u> 29 725	<u>45 661</u> 31 622	<u>40 275</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>35 681</u> 30 041
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>46 345</u> 32 295	<u>40 925</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>36 331</u> 30 680
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 247</u> 30 684	<u>40 928</u> 30 684	<u>46 697</u> 32 642	<u>41 260</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>36 666</u> 31 010
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 915</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>46 345</u> 32 295	<u>40 925</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>36 331</u> 30 680
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 247</u> 30 684	<u>40 928</u> 30 684	<u>46 697</u> 32 642	<u>41 260</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>36 666</u> 31 010
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>33 586</u> 31 017	<u>41 267</u> 31 017	<u>47 058</u> 32 997	<u>41 602</u> 31 347	<u>42 675</u> 31 347	<u>42 675</u> 31 347	<u>37 008</u> 31 347
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>33 932</u> 31 358	<u>41 613</u> 31 358	<u>47 426</u> 33 359	<u>41 952</u> 31 692	<u>43 025</u> 31 692	<u>43 025</u> 31 692	<u>37 358</u> 31 692
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>34 648</u> 32 063	<u>42 329</u> 32 063	<u>48 188</u> 34 109	<u>42 676</u> 32 404	<u>43 749</u> 32 404	<u>43 749</u> 32 404	<u>38 082</u> 32 404
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 793</u> 31 893	<u>44 351</u> 31 893	<u>51 296</u> 33 929	<u>44 696</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>38 805</u> 32 232
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>34 803</u> 32 215	<u>42 484</u> 32 215	<u>48 353</u> 34 271	<u>42 832</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>38 238</u> 32 558

					-	-	-	-	-	-
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>39 652</u> 29 428	<u>37 897</u> 29 428	<u>35 507</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>41 033</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731	<u>39 961</u> 29 731	<u>38 205</u> 29 731	<u>35 815</u> 29 731	<u>41 033</u> 29 731
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>41 348</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041	<u>40 275</u> 30 041	<u>38 520</u> 30 041	<u>36 130</u> 30 041	<u>41 348</u> 30 041
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>40 925</u> 30 680	<u>39 169</u> 30 680	<u>36 779</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>42 333</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>41 260</u> 31 010	<u>39 504</u> 31 010	<u>37 114</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>41 997</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680	<u>40 925</u> 30 680	<u>39 169</u> 30 680	<u>36 779</u> 30 680	<u>41 997</u> 30 680
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>42 333</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010	<u>41 260</u> 31 010	<u>39 504</u> 31 010	<u>37 114</u> 31 010	<u>42 333</u> 31 010
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>42 675</u> 31 347	<u>42 675</u> 31 347	<u>41 602</u> 31 347	<u>39 847</u> 31 347	<u>37 457</u> 31 347	<u>42 675</u> 31 347
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>43 025</u> 31 692	<u>43 025</u> 31 692	<u>41 952</u> 31 692	<u>40 197</u> 31 692	<u>37 807</u> 31 692	<u>43 025</u> 31 692
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>43 749</u> 32 404	<u>43 749</u> 32 404	<u>42 676</u> 32 404	<u>40 920</u> 32 404	<u>38 530</u> 32 404	<u>43 749</u> 32 404
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>46 208</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232	<u>44 696</u> 32 232	<u>42 545</u> 32 232	<u>39 332</u> 32 232	<u>46 208</u> 32 232
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>43 905</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>42 832</u> 32 558	<u>41 077</u> 32 558	<u>38 687</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558

						-	-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 137</u> 32 544	<u>42 818</u> 32 544	<u>48 708</u> 34 621	<u>43 170</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>38 576</u> 32 890
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>35 826</u> 33 222	<u>43 507</u> 33 222	<u>49 441</u> 35 342	<u>43 866</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>39 272</u> 33 575
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 181</u> 33 571	<u>43 862</u> 33 571	<u>49 819</u> 35 714	<u>44 225</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>39 631</u> 33 929
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>34 803</u> 32 215	<u>42 484</u> 32 215	<u>48 353</u> 34 271	<u>42 832</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>38 238</u> 32 558
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 137</u> 32 544	<u>42 818</u> 32 544	<u>48 708</u> 34 621	<u>43 170</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>38 576</u> 32 890
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 478</u> 32 879	<u>43 159</u> 32 879	<u>49 071</u> 34 978	<u>43 514</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229	<u>38 920</u> 33 229
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 181</u> 33 571	<u>43 862</u> 33 571	<u>49 819</u> 35 714	<u>44 225</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>39 631</u> 33 929
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 544</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>50 205</u> 36 094	<u>44 592</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>39 998</u> 34 290
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 137</u> 32 544	<u>42 818</u> 32 544	<u>48 708</u> 34 621	<u>43 170</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>38 576</u> 32 890
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 478</u> 32 879	<u>43 159</u> 32 879	<u>49 071</u> 34 978	<u>43 514</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229	<u>38 920</u> 33 229
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>35 826</u> 33 222	<u>43 507</u> 33 222	<u>49 441</u> 35 342	<u>43 866</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>39 272</u> 33 575
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 544</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>50 205</u> 36 094	<u>44 592</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>39 998</u> 34 290
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>36 915</u> 34 293	<u>44 596</u> 34 293	<u>50 599</u> 36 482	<u>44 966</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>40 372</u> 34 658

					-	-	-	-	-	-
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>43 170</u> 32 890	<u>41 414</u> 32 890	<u>39 025</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>44 939</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>43 866</u> 33 575	<u>42 110</u> 33 575	<u>39 721</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>45 298</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>42 469</u> 33 929	<u>40 080</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>43 905</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558	<u>42 832</u> 32 558	<u>41 077</u> 32 558	<u>38 687</u> 32 558	<u>43 905</u> 32 558
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>43 170</u> 32 890	<u>41 414</u> 32 890	<u>39 025</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>44 587</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229	<u>43 514</u> 33 229	<u>41 759</u> 33 229	<u>39 369</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>45 298</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>42 469</u> 33 929	<u>40 080</u> 33 929	<u>45 298</u> 33 929
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>44 592</u> 34 290	<u>42 836</u> 34 290	<u>40 446</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>44 243</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890	<u>43 170</u> 32 890	<u>41 414</u> 32 890	<u>39 025</u> 32 890	<u>44 243</u> 32 890
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>44 587</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229	<u>43 514</u> 33 229	<u>41 759</u> 33 229	<u>39 369</u> 33 229	<u>44 587</u> 33 229
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>44 939</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575	<u>43 866</u> 33 575	<u>42 110</u> 33 575	<u>39 721</u> 33 575	<u>44 939</u> 33 575
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>44 592</u> 34 290	<u>42 836</u> 34 290	<u>40 446</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 211</u> 34 658	<u>40 821</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658

						-	-	-	-	-	-
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 544</u> 33 929	<u>44 225</u> 33 929	<u>50 205</u> 36 094	<u>44 592</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>39 998</u> 34 290
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>36 915</u> 34 293	<u>44 596</u> 34 293	<u>50 599</u> 36 482	<u>44 966</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>40 372</u> 34 658
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 293</u> 34 666	<u>44 974</u> 34 666	<u>51 002</u> 36 879	<u>45 349</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>40 755</u> 35 035
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>37 680</u> 35 047	<u>45 361</u> 35 047	<u>51 414</u> 37 284	<u>45 740</u> 35 420	<u>46 813</u> 35 420	<u>46 813</u> 35 420	<u>41 146</u> 35 420
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 481</u> 35 835	<u>46 162</u> 35 835	<u>52 265</u> 38 122	<u>46 549</u> 36 216	<u>47 622</u> 36 216	<u>47 622</u> 36 216	<u>41 955</u> 36 216
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 204</u> 35 250	<u>47 762</u> 35 250	<u>54 925</u> 37 500	<u>48 143</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>42 252</u> 35 625
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 248</u> 35 606	<u>45 929</u> 35 606	<u>52 018</u> 37 879	<u>46 314</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>41 720</u> 35 985
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 423</u> 35 629	<u>47 798</u> 34 873	<u>57 161</u> 34 873	<u>48 613</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>55 839</u> 34 873	<u>40 187</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 967</u> 36 163	<u>48 331</u> 35 395	<u>57 694</u> 35 395	<u>49 146</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>56 372</u> 35 395	<u>40 720</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 34 930	<u>47 100</u> 34 188	<u>56 463</u> 34 188	<u>47 915</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>55 142</u> 34 188	<u>39 489</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 243</u> 35 454	<u>47 622</u> 34 700	<u>56 986</u> 34 700	<u>48 437</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>55 664</u> 34 700	<u>40 011</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 985	<u>48 153</u> 35 221	<u>57 517</u> 35 221	<u>48 968</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>56 195</u> 35 221	<u>40 542</u> 35 221

					-	-	-	-	-	-
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>45 665</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290	<u>44 592</u> 34 290	<u>42 836</u> 34 290	<u>40 446</u> 34 290	<u>45 665</u> 34 290
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>46 039</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658	<u>44 966</u> 34 658	<u>43 211</u> 34 658	<u>40 821</u> 34 658	<u>46 039</u> 34 658
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>46 422</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035	<u>45 349</u> 35 035	<u>43 593</u> 35 035	<u>41 204</u> 35 035	<u>46 422</u> 35 035
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>46 813</u> 35 420	<u>46 813</u> 35 420	<u>45 740</u> 35 420	<u>43 985</u> 35 420	<u>41 595</u> 35 420	<u>46 813</u> 35 420
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>47 622</u> 36 216	<u>47 622</u> 36 216	<u>46 549</u> 36 216	<u>44 793</u> 36 216	<u>42 404</u> 36 216	<u>47 622</u> 36 216
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>48 143</u> 35 625	<u>45 992</u> 35 625	<u>42 779</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>46 314</u> 35 985	<u>44 559</u> 35 985	<u>42 169</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>54 077</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>48 341</u> 34 873	<u>43 991</u> 34 873	<u>41 130</u> 35 428	<u>53 636</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>54 610</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>48 874</u> 35 395	<u>44 524</u> 35 395	<u>41 671</u> 35 958	<u>54 169</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>53 379</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>47 643</u> 34 188	<u>43 293</u> 34 188	<u>40 421</u> 34 732	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>53 901</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>48 166</u> 34 700	<u>43 816</u> 34 700	<u>40 952</u> 35 253	<u>53 461</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>54 432</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>48 696</u> 35 221	<u>44 346</u> 35 221	<u>41 491</u> 35 781	<u>53 992</u> 35 221

						-	-	-	-	-	-
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 337</u> 36 525	<u>48 692</u> 35 750	<u>58 056</u> 35 750	<u>49 508</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>56 734</u> 35 750	<u>41 081</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 135</u> 36 327	<u>48 495</u> 35 556	<u>57 858</u> 35 556	<u>49 310</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>56 536</u> 35 556	<u>40 884</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 690</u> 36 872	<u>49 038</u> 36 089	<u>58 402</u> 36 089	<u>49 853</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>57 080</u> 36 089	<u>41 427</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 425	<u>49 590</u> 36 630	<u>58 954</u> 36 630	<u>50 405</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>57 632</u> 36 630	<u>41 979</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 37 986	<u>50 151</u> 37 179	<u>59 514</u> 37 179	<u>50 966</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>58 192</u> 37 179	<u>42 540</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 204</u> 35 250	<u>47 762</u> 35 250	<u>54 925</u> 37 500	<u>48 143</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>42 252</u> 35 625
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>38 248</u> 35 606	<u>45 929</u> 35 606	<u>52 018</u> 37 879	<u>46 314</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>41 720</u> 35 985
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 994</u> 36 340	<u>46 675</u> 36 340	<u>52 811</u> 38 660	<u>47 068</u> 36 727	<u>48 141</u> 36 727	<u>48 141</u> 36 727	<u>42 474</u> 36 727
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>39 379</u> 36 719	<u>47 060</u> 36 719	<u>53 221</u> 39 063	<u>47 457</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>42 863</u> 37 109
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>38 248</u> 35 606	<u>45 929</u> 35 606	<u>52 018</u> 37 879	<u>46 314</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>41 720</u> 35 985
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 618</u> 35 969	<u>46 299</u> 35 969	<u>52 411</u> 38 265	<u>46 687</u> 36 352	<u>47 760</u> 36 352	<u>47 760</u> 36 352	<u>42 093</u> 36 352
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 379</u> 36 719	<u>47 060</u> 36 719	<u>53 221</u> 39 063	<u>47 457</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>42 863</u> 37 109

					-	-	-	-	-	-
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>54 971</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>49 236</u> 35 750	<u>44 886</u> 35 750	<u>42 039</u> 36 319	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>54 774</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>49 038</u> 35 556	<u>44 688</u> 35 556	<u>41 838</u> 36 122	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>55 317</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>49 582</u> 36 089	<u>45 231</u> 36 089	<u>42 390</u> 36 663	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>55 869</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>50 134</u> 36 630	<u>45 783</u> 36 630	<u>42 951</u> 37 213	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>56 430</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>50 694</u> 37 179	<u>46 344</u> 37 179	<u>43 520</u> 37 771	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>49 655</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625	<u>48 143</u> 35 625	<u>45 992</u> 35 625	<u>42 779</u> 35 625	<u>49 655</u> 35 625
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>46 314</u> 35 985	<u>44 559</u> 35 985	<u>42 169</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>48 141</u> 36 727	<u>48 141</u> 36 727	<u>47 068</u> 36 727	<u>45 312</u> 36 727	<u>42 923</u> 36 727	<u>48 141</u> 36 727
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>48 530</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>47 457</u> 37 109	<u>45 701</u> 37 109	<u>43 311</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>47 387</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985	<u>46 314</u> 35 985	<u>44 559</u> 35 985	<u>42 169</u> 35 985	<u>47 387</u> 35 985
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>47 760</u> 36 352	<u>47 760</u> 36 352	<u>46 687</u> 36 352	<u>44 932</u> 36 352	<u>42 542</u> 36 352	<u>47 760</u> 36 352
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>48 530</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109	<u>47 457</u> 37 109	<u>45 701</u> 37 109	<u>43 311</u> 37 109	<u>48 530</u> 37 109

						-	-	-	-	-	-
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 772</u> 37 105	<u>47 453</u> 37 105	<u>53 638</u> 39 474	<u>47 854</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>43 260</u> 37 500
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 772</u> 37 105	<u>47 453</u> 37 105	<u>53 638</u> 39 474	<u>47 854</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>43 260</u> 37 500
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 173</u> 37 500	<u>47 854</u> 37 500	<u>54 065</u> 39 894	<u>48 259</u> 37 899	<u>49 332</u> 37 899	<u>49 332</u> 37 899	<u>43 665</u> 37 899
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 001</u> 38 315	<u>48 682</u> 38 315	<u>54 946</u> 40 761	<u>49 096</u> 38 723	<u>50 169</u> 38 723	<u>50 169</u> 38 723	<u>44 502</u> 38 723
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 429</u> 38 736	<u>49 110</u> 38 736	<u>55 401</u> 41 209	<u>49 528</u> 39 148	<u>50 601</u> 39 148	<u>50 601</u> 39 148	<u>44 934</u> 39 148
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>43 320</u> 40 286	<u>52 878</u> 40 286	<u>60 368</u> 42 857	<u>53 314</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>47 423</u> 40 714
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 416</u> 40 693	<u>51 097</u> 40 693	<u>57 516</u> 43 290	<u>51 537</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>46 943</u> 41 126
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>44 269</u> 41 532	<u>51 950</u> 41 532	<u>58 423</u> 44 183	<u>52 399</u> 41 973	<u>53 472</u> 41 973	<u>53 472</u> 41 973	<u>47 805</u> 41 973
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 708</u> 41 964	<u>52 389</u> 41 964	<u>58 890</u> 44 643	<u>52 843</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>48 249</u> 42 411
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>43 416</u> 40 693	<u>51 097</u> 40 693	<u>57 516</u> 43 290	<u>51 537</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>46 943</u> 41 126
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>43 838</u> 41 108	<u>51 519</u> 41 108	<u>57 965</u> 43 732	<u>51 964</u> 41 545	<u>53 036</u> 41 545	<u>53 036</u> 41 545	<u>47 370</u> 41 545
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>44 708</u> 41 964	<u>52 389</u> 41 964	<u>58 890</u> 44 643	<u>52 843</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>48 249</u> 42 411

					-	-	-	-	-	-
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>48 927</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>47 854</u> 37 500	<u>46 098</u> 37 500	<u>43 708</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>48 927</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500	<u>47 854</u> 37 500	<u>46 098</u> 37 500	<u>43 708</u> 37 500	<u>48 927</u> 37 500
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>49 332</u> 37 899	<u>49 332</u> 37 899	<u>48 259</u> 37 899	<u>46 503</u> 37 899	<u>44 114</u> 37 899	<u>49 332</u> 37 899
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>50 169</u> 38 723	<u>50 169</u> 38 723	<u>49 096</u> 38 723	<u>47 340</u> 38 723	<u>44 951</u> 38 723	<u>50 169</u> 38 723
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>50 601</u> 39 148	<u>50 601</u> 39 148	<u>49 528</u> 39 148	<u>47 773</u> 39 148	<u>45 383</u> 39 148	<u>50 601</u> 39 148
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>54 826</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714	<u>53 314</u> 40 714	<u>51 163</u> 40 714	<u>47 949</u> 40 714	<u>54 826</u> 40 714
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>52 610</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>51 537</u> 41 126	<u>49 782</u> 41 126	<u>47 392</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>53 472</u> 41 973	<u>53 472</u> 41 973	<u>52 399</u> 41 973	<u>50 643</u> 41 973	<u>48 253</u> 41 973	<u>53 472</u> 41 973
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>53 916</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>52 843</u> 42 411	<u>51 087</u> 42 411	<u>48 698</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>52 610</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126	<u>51 537</u> 41 126	<u>49 782</u> 41 126	<u>47 392</u> 41 126	<u>52 610</u> 41 126
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>53 036</u> 41 545	<u>53 036</u> 41 545	<u>51 964</u> 41 545	<u>50 208</u> 41 545	<u>47 818</u> 41 545	<u>53 036</u> 41 545
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>53 916</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411	<u>52 843</u> 42 411	<u>51 087</u> 42 411	<u>48 698</u> 42 411	<u>53 916</u> 42 411

						-	-	-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>45 157</u> 42 406	<u>52 838</u> 42 406	<u>59 368</u> 45 113	<u>53 296</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>48 703</u> 42 857
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>45 157</u> 42 406	<u>52 838</u> 42 406	<u>59 368</u> 45 113	<u>53 296</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>48 703</u> 42 857
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>45 615</u> 42 857	<u>53 296</u> 42 857	<u>59 855</u> 45 593	<u>53 760</u> 43 313	<u>54 833</u> 43 313	<u>54 833</u> 43 313	<u>49 166</u> 43 313
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>46 562</u> 43 789	<u>54 243</u> 43 789	<u>60 862</u> 46 584	<u>54 716</u> 44 255	<u>55 789</u> 44 255	<u>55 789</u> 44 255	<u>50 122</u> 44 255
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>47 051</u> 44 270	<u>54 732</u> 44 270	<u>61 382</u> 47 096	<u>55 210</u> 44 741	<u>56 283</u> 44 741	<u>56 283</u> 44 741	<u>50 616</u> 44 741
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>44 548</u> 41 494	<u>54 106</u> 41 494	<u>61 674</u> 44 143	<u>54 555</u> 41 936	<u>56 067</u> 41 936	<u>56 067</u> 41 936	<u>48 664</u> 41 936
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>44 657</u> 41 913	<u>52 338</u> 41 913	<u>58 835</u> 44 589	<u>52 791</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>48 197</u> 42 359
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>45 535</u> 42 778	<u>53 216</u> 42 778	<u>59 769</u> 45 508	<u>53 678</u> 43 233	<u>54 751</u> 43 233	<u>54 751</u> 43 233	<u>49 084</u> 43 233
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>45 987</u> 43 223	<u>53 668</u> 43 223	<u>60 251</u> 45 982	<u>54 136</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>49 542</u> 43 683
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>44 657</u> 41 913	<u>52 338</u> 41 913	<u>58 835</u> 44 589	<u>52 791</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>48 197</u> 42 359
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>45 091</u> 42 341	<u>52 772</u> 42 341	<u>59 298</u> 45 044	<u>53 230</u> 42 792	<u>54 303</u> 42 792	<u>54 303</u> 42 792	<u>48 636</u> 42 792
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>45 987</u> 43 223	<u>53 668</u> 43 223	<u>60 251</u> 45 982	<u>54 136</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>49 542</u> 43 683

					-	-	-	-	-	-
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>54 369</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>53 296</u> 42 857	<u>51 541</u> 42 857	<u>49 151</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>54 369</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857	<u>53 296</u> 42 857	<u>51 541</u> 42 857	<u>49 151</u> 42 857	<u>54 369</u> 42 857
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>54 833</u> 43 313	<u>54 833</u> 43 313	<u>53 760</u> 43 313	<u>52 004</u> 43 313	<u>49 614</u> 43 313	<u>54 833</u> 43 313
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>55 789</u> 44 255	<u>55 789</u> 44 255	<u>54 716</u> 44 255	<u>52 961</u> 44 255	<u>50 571</u> 44 255	<u>55 789</u> 44 255
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>56 283</u> 44 741	<u>56 283</u> 44 741	<u>55 210</u> 44 741	<u>53 455</u> 44 741	<u>51 065</u> 44 741	<u>56 283</u> 44 741
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>56 067</u> 41 936	<u>56 067</u> 41 936	<u>54 555</u> 41 936	<u>52 404</u> 41 936	<u>49 190</u> 41 936	<u>56 067</u> 41 936
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>53 864</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>52 791</u> 42 359	<u>51 035</u> 42 359	<u>48 645</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>54 751</u> 43 233	<u>54 751</u> 43 233	<u>53 678</u> 43 233	<u>51 922</u> 43 233	<u>49 533</u> 43 233	<u>54 751</u> 43 233
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>55 208</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>54 136</u> 43 683	<u>52 380</u> 43 683	<u>49 990</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>53 864</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359	<u>52 791</u> 42 359	<u>51 035</u> 42 359	<u>48 645</u> 42 359	<u>53 864</u> 42 359
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>54 303</u> 42 792	<u>54 303</u> 42 792	<u>53 230</u> 42 792	<u>51 474</u> 42 792	<u>49 085</u> 42 792	<u>54 303</u> 42 792
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>55 208</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683	<u>54 136</u> 43 683	<u>52 380</u> 43 683	<u>49 990</u> 43 683	<u>55 208</u> 43 683

						-	-	-	-	-	-
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>46 450</u> 43 678	<u>54 131</u> 43 678	<u>60 743</u> 46 466	<u>54 603</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>50 009</u> 44 143
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>46 450</u> 43 678	<u>54 131</u> 43 678	<u>60 743</u> 46 466	<u>54 603</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>50 009</u> 44 143
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>46 922</u> 44 143	<u>54 603</u> 44 143	<u>61 245</u> 46 960	<u>55 080</u> 44 612	<u>56 153</u> 44 612	<u>56 153</u> 44 612	<u>50 486</u> 44 612
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>47 897</u> 45 102	<u>55 578</u> 45 102	<u>62 282</u> 47 981	<u>56 065</u> 45 582	<u>57 138</u> 45 582	<u>57 138</u> 45 582	<u>51 471</u> 45 582
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>48 400</u> 45 598	<u>56 081</u> 45 598	<u>62 818</u> 48 509	<u>56 574</u> 46 083	<u>57 647</u> 46 083	<u>57 647</u> 46 083	<u>51 980</u> 46 083
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>45 813</u> 42 739	<u>55 371</u> 42 739	<u>63 020</u> 45 467	<u>55 833</u> 43 194	<u>57 345</u> 43 194	<u>57 345</u> 43 194	<u>49 942</u> 43 194
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 934</u> 43 171	<u>53 615</u> 43 171	<u>60 194</u> 45 926	<u>54 082</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>49 488</u> 43 630
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 839</u> 44 061	<u>54 520</u> 44 061	<u>61 156</u> 46 873	<u>54 996</u> 44 530	<u>56 069</u> 44 530	<u>56 069</u> 44 530	<u>50 402</u> 44 530
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>47 305</u> 44 520	<u>54 986</u> 44 520	<u>61 653</u> 47 362	<u>55 467</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>50 873</u> 44 994
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 934</u> 43 171	<u>53 615</u> 43 171	<u>60 194</u> 45 926	<u>54 082</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>49 488</u> 43 630
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 382</u> 43 611	<u>54 063</u> 43 611	<u>60 670</u> 46 395	<u>54 534</u> 44 075	<u>55 607</u> 44 075	<u>55 607</u> 44 075	<u>49 940</u> 44 075
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 305</u> 44 520	<u>54 986</u> 44 520	<u>61 653</u> 47 362	<u>55 467</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>50 873</u> 44 994

					-	-	-	-	-	-
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>55 676</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>54 603</u> 44 143	<u>52 847</u> 44 143	<u>50 457</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>55 676</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143	<u>54 603</u> 44 143	<u>52 847</u> 44 143	<u>50 457</u> 44 143	<u>55 676</u> 44 143
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>56 153</u> 44 612	<u>56 153</u> 44 612	<u>55 080</u> 44 612	<u>53 324</u> 44 612	<u>50 935</u> 44 612	<u>56 153</u> 44 612
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>57 138</u> 45 582	<u>57 138</u> 45 582	<u>56 065</u> 45 582	<u>54 310</u> 45 582	<u>51 920</u> 45 582	<u>57 138</u> 45 582
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>57 647</u> 46 083	<u>57 647</u> 46 083	<u>56 574</u> 46 083	<u>54 818</u> 46 083	<u>52 429</u> 46 083	<u>57 647</u> 46 083
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>57 345</u> 43 194	<u>57 345</u> 43 194	<u>55 833</u> 43 194	<u>53 682</u> 43 194	<u>50 469</u> 43 194	<u>57 345</u> 43 194
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>55 155</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>54 082</u> 43 630	<u>52 326</u> 43 630	<u>49 936</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>56 069</u> 44 530	<u>56 069</u> 44 530	<u>54 996</u> 44 530	<u>53 240</u> 44 530	<u>50 850</u> 44 530	<u>56 069</u> 44 530
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>56 540</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>55 467</u> 44 994	<u>53 711</u> 44 994	<u>51 322</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>55 155</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630	<u>54 082</u> 43 630	<u>52 326</u> 43 630	<u>49 936</u> 43 630	<u>55 155</u> 43 630
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>55 607</u> 44 075	<u>55 607</u> 44 075	<u>54 534</u> 44 075	<u>52 778</u> 44 075	<u>50 389</u> 44 075	<u>55 607</u> 44 075
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>56 540</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994	<u>55 467</u> 44 994	<u>53 711</u> 44 994	<u>51 322</u> 44 994	<u>56 540</u> 44 994

						-	-	-	-	-	-
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 781</u> 44 989	<u>55 462</u> 44 989	<u>62 159</u> 47 860	<u>55 948</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>51 354</u> 45 467
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 781</u> 44 989	<u>55 462</u> 44 989	<u>62 159</u> 47 860	<u>55 948</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>51 354</u> 45 467
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 267</u> 45 467	<u>55 948</u> 45 467	<u>62 676</u> 48 369	<u>56 440</u> 45 951	<u>57 513</u> 45 951	<u>57 513</u> 45 951	<u>51 846</u> 45 951
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 271</u> 46 456	<u>56 952</u> 46 456	<u>63 745</u> 49 421	<u>57 455</u> 46 950	<u>58 527</u> 46 950	<u>58 527</u> 46 950	<u>52 861</u> 46 950
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 790</u> 46 966	<u>57 471</u> 46 966	<u>64 296</u> 49 964	<u>57 979</u> 47 466	<u>59 052</u> 47 466	<u>59 052</u> 47 466	<u>53 385</u> 47 466
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>47 115</u> 44 021	<u>56 674</u> 44 021	<u>64 405</u> 46 831	<u>57 150</u> 44 490	<u>58 661</u> 44 490	<u>58 661</u> 44 490	<u>51 258</u> 44 490
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 250</u> 44 466	<u>54 931</u> 44 466	<u>61 594</u> 47 304	<u>55 412</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>50 818</u> 44 939
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 182</u> 45 383	<u>55 863</u> 45 383	<u>62 585</u> 48 280	<u>56 353</u> 45 866	<u>57 426</u> 45 866	<u>57 426</u> 45 866	<u>51 759</u> 45 866
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>48 662</u> 45 856	<u>56 343</u> 45 856	<u>63 096</u> 48 782	<u>56 838</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>52 244</u> 46 343
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 250</u> 44 466	<u>54 931</u> 44 466	<u>61 594</u> 47 304	<u>55 412</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>50 818</u> 44 939
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>47 711</u> 44 920	<u>55 392</u> 44 920	<u>62 085</u> 47 787	<u>55 878</u> 45 398	<u>56 950</u> 45 398	<u>56 950</u> 45 398	<u>51 284</u> 45 398
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>48 662</u> 45 856	<u>56 343</u> 45 856	<u>63 096</u> 48 782	<u>56 838</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>52 244</u> 46 343

					-	-	-	-	-	-
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>57 021</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>55 948</u> 45 467	<u>54 193</u> 45 467	<u>51 803</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>57 021</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467	<u>55 948</u> 45 467	<u>54 193</u> 45 467	<u>51 803</u> 45 467	<u>57 021</u> 45 467
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>57 513</u> 45 951	<u>57 513</u> 45 951	<u>56 440</u> 45 951	<u>54 684</u> 45 951	<u>52 294</u> 45 951	<u>57 513</u> 45 951
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>58 527</u> 46 950	<u>58 527</u> 46 950	<u>57 455</u> 46 950	<u>55 699</u> 46 950	<u>53 309</u> 46 950	<u>58 527</u> 46 950
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>59 052</u> 47 466	<u>59 052</u> 47 466	<u>57 979</u> 47 466	<u>56 223</u> 47 466	<u>53 833</u> 47 466	<u>59 052</u> 47 466
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>58 661</u> 44 490	<u>58 661</u> 44 490	<u>57 150</u> 44 490	<u>54 999</u> 44 490	<u>51 785</u> 44 490	<u>58 661</u> 44 490
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>56 485</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>55 412</u> 44 939	<u>53 656</u> 44 939	<u>51 266</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>57 426</u> 45 866	<u>57 426</u> 45 866	<u>56 353</u> 45 866	<u>54 597</u> 45 866	<u>52 208</u> 45 866	<u>57 426</u> 45 866
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>57 911</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>56 838</u> 46 343	<u>55 083</u> 46 343	<u>52 693</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>56 485</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939	<u>55 412</u> 44 939	<u>53 656</u> 44 939	<u>51 266</u> 44 939	<u>56 485</u> 44 939
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>56 950</u> 45 398	<u>56 950</u> 45 398	<u>55 878</u> 45 398	<u>54 122</u> 45 398	<u>51 732</u> 45 398	<u>56 950</u> 45 398
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>57 911</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343	<u>56 838</u> 46 343	<u>55 083</u> 46 343	<u>52 693</u> 46 343	<u>57 911</u> 46 343

						-	-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 152</u> 46 338	<u>56 833</u> 46 338	<u>63 618</u> 49 296	<u>57 334</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>52 740</u> 46 831
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 152</u> 46 338	<u>56 833</u> 46 338	<u>63 618</u> 49 296	<u>57 334</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>52 740</u> 46 831
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>49 653</u> 46 831	<u>57 334</u> 46 831	<u>64 151</u> 49 820	<u>57 840</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329	<u>53 246</u> 47 329
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 687</u> 47 849	<u>58 368</u> 47 849	<u>65 251</u> 50 903	<u>58 886</u> 48 358	<u>59 958</u> 48 358	<u>59 958</u> 48 358	<u>54 292</u> 48 358
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 222</u> 48 375	<u>58 903</u> 48 375	<u>65 819</u> 51 463	<u>59 426</u> 48 890	<u>60 498</u> 48 890	<u>60 498</u> 48 890	<u>54 832</u> 48 890
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 962</u> 19 264	<u>31 520</u> 19 264	<u>37 646</u> 20 493	<u>31 728</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>25 837</u> 19 469
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 723</u> 20 998	<u>33 282</u> 20 998	<u>39 520</u> 22 338	<u>33 509</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>27 617</u> 21 221
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 643</u> 22 887	<u>35 202</u> 22 887	<u>41 563</u> 24 348	<u>35 449</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>29 558</u> 23 131
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 561</u> 23 119	<u>33 242</u> 23 119	<u>38 521</u> 24 594	<u>33 492</u> 23 364	<u>34 565</u> 23 364	<u>34 565</u> 23 364	<u>28 898</u> 23 364

					-	-	-	-	-	-
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>58 407</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>57 334</u> 46 831	<u>55 578</u> 46 831	<u>53 189</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>58 407</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831	<u>57 334</u> 46 831	<u>55 578</u> 46 831	<u>53 189</u> 46 831	<u>58 407</u> 46 831
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>58 913</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329	<u>57 840</u> 47 329	<u>56 085</u> 47 329	<u>53 695</u> 47 329	<u>58 913</u> 47 329
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>59 958</u> 48 358	<u>59 958</u> 48 358	<u>58 886</u> 48 358	<u>57 130</u> 48 358	<u>54 740</u> 48 358	<u>59 958</u> 48 358
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>60 498</u> 48 890	<u>60 498</u> 48 890	<u>59 426</u> 48 890	<u>57 670</u> 48 890	<u>55 280</u> 48 890	<u>60 498</u> 48 890
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 240</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469	<u>31 728</u> 19 469	<u>29 578</u> 19 469	<u>26 364</u> 19 469	<u>33 240</u> 19 469
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 020</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221	<u>33 509</u> 21 221	<u>31 358</u> 21 221	<u>28 144</u> 21 221	<u>35 020</u> 21 221
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>36 961</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131	<u>35 449</u> 23 131	<u>33 298</u> 23 131	<u>30 085</u> 23 131	<u>36 961</u> 23 131
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 565</u> 23 364	<u>34 565</u> 23 364	<u>33 492</u> 23 364	<u>31 736</u> 23 364	<u>29 347</u> 23 364	<u>34 565</u> 23 364

						-	-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 801</u> 23 354	<u>33 482</u> 23 354	<u>38 776</u> 24 845	<u>33 734</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>29 140</u> 23 603
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 045</u> 23 595	<u>33 726</u> 23 595	<u>39 036</u> 25 101	<u>33 981</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>29 387</u> 23 846
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 550</u> 24 092	<u>34 231</u> 24 092	<u>39 573</u> 25 630	<u>34 491</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>29 897</u> 24 348
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>39 850</u> 25 902	<u>34 755</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>30 161</u> 24 607
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 801</u> 23 354	<u>33 482</u> 23 354	<u>38 776</u> 24 845	<u>33 734</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>29 140</u> 23 603
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 045</u> 23 595	<u>33 726</u> 23 595	<u>39 036</u> 25 101	<u>33 981</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>29 387</u> 23 846
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 295</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841	<u>39 302</u> 25 363	<u>34 234</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>29 640</u> 24 095
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>39 850</u> 25 902	<u>34 755</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>30 161</u> 24 607
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 076</u> 24 610	<u>34 757</u> 24 610	<u>40 133</u> 26 181	<u>35 023</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>30 429</u> 24 872
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 045</u> 23 595	<u>33 726</u> 23 595	<u>39 036</u> 25 101	<u>33 981</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>29 387</u> 23 846
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 295</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841	<u>39 302</u> 25 363	<u>34 234</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>29 640</u> 24 095
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 550</u> 24 092	<u>34 231</u> 24 092	<u>39 573</u> 25 630	<u>34 491</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>29 897</u> 24 348
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 076</u> 24 610	<u>34 757</u> 24 610	<u>40 133</u> 26 181	<u>35 023</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>30 429</u> 24 872

					-	-	-	-	-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 807</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>33 734</u> 23 603	<u>31 978</u> 23 603	<u>29 589</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>33 981</u> 23 846	<u>32 226</u> 23 846	<u>29 836</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>32 736</u> 24 348	<u>30 346</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>34 755</u> 24 607	<u>32 999</u> 24 607	<u>30 609</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 807</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603	<u>33 734</u> 23 603	<u>31 978</u> 23 603	<u>29 589</u> 23 603	<u>34 807</u> 23 603
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>33 981</u> 23 846	<u>32 226</u> 23 846	<u>29 836</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>34 234</u> 24 095	<u>32 478</u> 24 095	<u>30 088</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>34 755</u> 24 607	<u>32 999</u> 24 607	<u>30 609</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 096</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>33 268</u> 24 872	<u>30 878</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 054</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846	<u>33 981</u> 23 846	<u>32 226</u> 23 846	<u>29 836</u> 23 846	<u>35 054</u> 23 846
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>34 234</u> 24 095	<u>32 478</u> 24 095	<u>30 088</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>32 736</u> 24 348	<u>30 346</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 096</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872	<u>35 023</u> 24 872	<u>33 268</u> 24 872	<u>30 878</u> 24 872	<u>36 096</u> 24 872

						-	-	-	-	-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 878	<u>35 029</u> 24 878	<u>40 422</u> 26 465	<u>35 298</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>30 704</u> 25 142
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 295</u> 23 841	<u>33 976</u> 23 841	<u>39 302</u> 25 363	<u>34 234</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>29 640</u> 24 095
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 550</u> 24 092	<u>34 231</u> 24 092	<u>39 573</u> 25 630	<u>34 491</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>29 897</u> 24 348
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 810</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>39 850</u> 25 902	<u>34 755</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>30 161</u> 24 607
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 878	<u>35 029</u> 24 878	<u>40 422</u> 26 465	<u>35 298</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>30 704</u> 25 142
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 626</u> 25 151	<u>35 307</u> 25 151	<u>40 718</u> 26 756	<u>35 579</u> 25 418	<u>36 652</u> 25 418	<u>36 652</u> 25 418	<u>30 985</u> 25 418
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 366</u> 24 583	<u>36 924</u> 24 583	<u>43 395</u> 26 152	<u>37 190</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>31 299</u> 24 844
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 301</u> 24 831	<u>34 982</u> 24 831	<u>40 372</u> 26 416	<u>35 250</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>30 656</u> 25 095
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 558</u> 25 084	<u>35 239</u> 25 084	<u>40 646</u> 26 686	<u>35 510</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>30 917</u> 25 351
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430

					-	-	-	-	-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 371</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>33 542</u> 25 142	<u>31 153</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 307</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095	<u>34 234</u> 24 095	<u>32 478</u> 24 095	<u>30 088</u> 24 095	<u>35 307</u> 24 095
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 564</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348	<u>34 491</u> 24 348	<u>32 736</u> 24 348	<u>30 346</u> 24 348	<u>35 564</u> 24 348
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>34 755</u> 24 607	<u>32 999</u> 24 607	<u>30 609</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 371</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142	<u>35 298</u> 25 142	<u>33 542</u> 25 142	<u>31 153</u> 25 142	<u>36 371</u> 25 142
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 652</u> 25 418	<u>36 652</u> 25 418	<u>35 579</u> 25 418	<u>33 823</u> 25 418	<u>31 433</u> 25 418	<u>36 652</u> 25 418
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>37 190</u> 24 844	<u>35 039</u> 24 844	<u>31 825</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 323</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>35 250</u> 25 095	<u>33 495</u> 25 095	<u>31 105</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>35 510</u> 25 351	<u>33 755</u> 25 351	<u>31 365</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430

						-	-	-	-	-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 558</u> 25 084	<u>35 239</u> 25 084	<u>40 646</u> 26 686	<u>35 510</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>30 917</u> 25 351
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 929</u> 26 433	<u>36 610</u> 26 433	<u>42 103</u> 28 120	<u>36 895</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>32 301</u> 26 714
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 929</u> 26 433	<u>36 610</u> 26 433	<u>42 103</u> 28 120	<u>36 895</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>32 301</u> 26 714
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 220</u> 26 720	<u>36 901</u> 26 720	<u>42 414</u> 28 426	<u>37 190</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>32 596</u> 27 005
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430

					-	-	-	-	-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>35 510</u> 25 351	<u>33 755</u> 25 351	<u>31 365</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>35 140</u> 26 714	<u>32 750</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>35 140</u> 26 714	<u>32 750</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>37 190</u> 27 005	<u>35 435</u> 27 005	<u>33 045</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430

						-	-	-	-	-	-
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 220</u> 26 720	<u>36 901</u> 26 720	<u>42 414</u> 28 426	<u>37 190</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>32 596</u> 27 005
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 519</u> 27 014	<u>37 200</u> 27 014	<u>42 731</u> 28 738	<u>37 492</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>32 898</u> 27 301
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 366</u> 24 583	<u>36 924</u> 24 583	<u>43 395</u> 26 152	<u>37 190</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>31 299</u> 24 844
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 301</u> 24 831	<u>34 982</u> 24 831	<u>40 372</u> 26 416	<u>35 250</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>30 656</u> 25 095
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 558</u> 25 084	<u>35 239</u> 25 084	<u>40 646</u> 26 686	<u>35 510</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>30 917</u> 25 351
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 558</u> 25 084	<u>35 239</u> 25 084	<u>40 646</u> 26 686	<u>35 510</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>30 917</u> 25 351
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430

					-	-	-	-	-	-
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>37 190</u> 27 005	<u>35 435</u> 27 005	<u>33 045</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 565</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>37 492</u> 27 301	<u>35 736</u> 27 301	<u>33 346</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 702</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844	<u>37 190</u> 24 844	<u>35 039</u> 24 844	<u>31 825</u> 24 844	<u>38 702</u> 24 844
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>36 323</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095	<u>35 250</u> 25 095	<u>33 495</u> 25 095	<u>31 105</u> 25 095	<u>36 323</u> 25 095
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>35 510</u> 25 351	<u>33 755</u> 25 351	<u>31 365</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>36 583</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351	<u>35 510</u> 25 351	<u>33 755</u> 25 351	<u>31 365</u> 25 351	<u>36 583</u> 25 351
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430

						-	-	-	-	-	-
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 929</u> 26 433	<u>36 610</u> 26 433	<u>42 103</u> 28 120	<u>36 895</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>32 301</u> 26 714
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 821</u> 25 343	<u>35 502</u> 25 343	<u>40 925</u> 26 961	<u>35 776</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>31 182</u> 25 613
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 929</u> 26 433	<u>36 610</u> 26 433	<u>42 103</u> 28 120	<u>36 895</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>32 301</u> 26 714
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 220</u> 26 720	<u>36 901</u> 26 720	<u>42 414</u> 28 426	<u>37 190</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>32 596</u> 27 005
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 089</u> 25 607	<u>35 770</u> 25 607	<u>41 210</u> 27 241	<u>36 047</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>31 453</u> 25 879
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 363</u> 25 877	<u>36 044</u> 25 877	<u>41 502</u> 27 528	<u>36 324</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>31 730</u> 26 152
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 643</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>41 799</u> 27 821	<u>36 606</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>32 013</u> 26 430
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 220</u> 26 720	<u>36 901</u> 26 720	<u>42 414</u> 28 426	<u>37 190</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>32 596</u> 27 005
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 519</u> 27 014	<u>37 200</u> 27 014	<u>42 731</u> 28 738	<u>37 492</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>32 898</u> 27 301
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 088</u> 26 278	<u>38 647</u> 26 278	<u>45 228</u> 27 955	<u>38 931</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>33 040</u> 26 558

					-	-	-	-	-	-
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>35 140</u> 26 714	<u>32 750</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 849</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613	<u>35 776</u> 25 613	<u>34 020</u> 25 613	<u>31 631</u> 25 613	<u>36 849</u> 25 613
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 968</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714	<u>36 895</u> 26 714	<u>35 140</u> 26 714	<u>32 750</u> 26 714	<u>37 968</u> 26 714
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>37 190</u> 27 005	<u>35 435</u> 27 005	<u>33 045</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>37 120</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879	<u>36 047</u> 25 879	<u>34 291</u> 25 879	<u>31 902</u> 25 879	<u>37 120</u> 25 879
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 397</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 568</u> 26 152	<u>32 179</u> 26 152	<u>37 397</u> 26 152
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430	<u>36 606</u> 26 430	<u>34 851</u> 26 430	<u>32 461</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 263</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005	<u>37 190</u> 27 005	<u>35 435</u> 27 005	<u>33 045</u> 27 005	<u>38 263</u> 27 005
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 565</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301	<u>37 492</u> 27 301	<u>35 736</u> 27 301	<u>33 346</u> 27 301	<u>38 565</u> 27 301
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>40 442</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558	<u>38 931</u> 26 558	<u>36 780</u> 26 558	<u>33 566</u> 26 558	<u>40 442</u> 26 558

						-	-	-	-	-	-
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 041</u> 26 543	<u>36 722</u> 26 543	<u>42 223</u> 28 238	<u>37 009</u> 26 826	<u>38 082</u> 26 826	<u>38 082</u> 26 826	<u>32 415</u> 26 826
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>42 515</u> 28 526	<u>37 287</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>32 693</u> 27 100
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>42 814</u> 28 820	<u>37 571</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>32 977</u> 27 379
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661	<u>43 431</u> 29 427	<u>38 156</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>33 562</u> 27 955
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>43 749</u> 29 740	<u>38 458</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>33 864</u> 28 253
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>42 515</u> 28 526	<u>37 287</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>32 693</u> 27 100
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>42 814</u> 28 820	<u>37 571</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>32 977</u> 27 379
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>43 119</u> 29 120	<u>37 860</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>33 266</u> 27 664
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>43 749</u> 29 740	<u>38 458</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>33 864</u> 28 253
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 781</u> 28 256	<u>38 462</u> 28 256	<u>44 074</u> 30 060	<u>38 767</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>34 173</u> 28 557
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 597</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091	<u>42 814</u> 28 820	<u>37 571</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>32 977</u> 27 379
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>43 119</u> 29 120	<u>37 860</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>33 266</u> 27 664
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661	<u>43 431</u> 29 427	<u>38 156</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>33 562</u> 27 955

					-	-	-	-	-	-
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 082</u> 26 826	<u>38 082</u> 26 826	<u>37 009</u> 26 826	<u>35 253</u> 26 826	<u>32 863</u> 26 826	<u>38 082</u> 26 826
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 360</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>37 287</u> 27 100	<u>35 531</u> 27 100	<u>33 141</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>37 571</u> 27 379	<u>35 815</u> 27 379	<u>33 425</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>36 401</u> 27 955	<u>34 011</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>38 458</u> 28 253	<u>36 703</u> 28 253	<u>34 313</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 360</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100	<u>37 287</u> 27 100	<u>35 531</u> 27 100	<u>33 141</u> 27 100	<u>38 360</u> 27 100
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>37 571</u> 27 379	<u>35 815</u> 27 379	<u>33 425</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>37 860</u> 27 664	<u>36 105</u> 27 664	<u>33 715</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>38 458</u> 28 253	<u>36 703</u> 28 253	<u>34 313</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>39 840</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>38 767</u> 28 557	<u>37 011</u> 28 557	<u>34 622</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 644</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379	<u>37 571</u> 27 379	<u>35 815</u> 27 379	<u>33 425</u> 27 379	<u>38 644</u> 27 379
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>37 860</u> 27 664	<u>36 105</u> 27 664	<u>33 715</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>36 401</u> 27 955	<u>34 011</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955

						-	-	-	-	-	-
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 781</u> 28 256	<u>38 462</u> 28 256	<u>44 074</u> 30 060	<u>38 767</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>34 173</u> 28 557
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 563	<u>38 774</u> 28 563	<u>44 406</u> 30 386	<u>39 082</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>34 488</u> 28 867
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>29 884</u> 27 373	<u>37 565</u> 27 373	<u>43 119</u> 29 120	<u>37 860</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>33 266</u> 27 664
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 176</u> 27 661	<u>37 857</u> 27 661	<u>43 431</u> 29 427	<u>38 156</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>33 562</u> 27 955
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>43 749</u> 29 740	<u>38 458</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>33 864</u> 28 253
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 563	<u>38 774</u> 28 563	<u>44 406</u> 30 386	<u>39 082</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>34 488</u> 28 867
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 412</u> 28 877	<u>39 093</u> 28 877	<u>44 745</u> 30 720	<u>39 405</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>34 811</u> 29 184
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 093</u> 28 563	<u>38 774</u> 28 563	<u>44 406</u> 30 386	<u>39 082</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>34 488</u> 28 867
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 412</u> 28 877	<u>39 093</u> 28 877	<u>44 745</u> 30 720	<u>39 405</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>34 811</u> 29 184
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 738</u> 29 198	<u>39 419</u> 29 198	<u>45 092</u> 31 062	<u>39 734</u> 29 508	<u>40 807</u> 29 508	<u>40 807</u> 29 508	<u>35 140</u> 29 508
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 071</u> 29 526	<u>39 752</u> 29 526	<u>45 446</u> 31 411	<u>40 071</u> 29 840	<u>41 144</u> 29 840	<u>41 144</u> 29 840	<u>35 477</u> 29 840
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 761</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>46 180</u> 32 133	<u>40 768</u> 30 526	<u>41 841</u> 30 526	<u>41 841</u> 30 526	<u>36 174</u> 30 526
212-101-2100	20, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>39 840</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557	<u>38 767</u> 28 557	<u>37 011</u> 28 557	<u>34 622</u> 28 557	<u>39 840</u> 28 557
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>39 082</u> 28 867	<u>37 327</u> 28 867	<u>34 937</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>38 933</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664	<u>37 860</u> 27 664	<u>36 105</u> 27 664	<u>33 715</u> 27 664	<u>38 933</u> 27 664
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 229</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955	<u>38 156</u> 27 955	<u>36 401</u> 27 955	<u>34 011</u> 27 955	<u>39 229</u> 27 955
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 531</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253	<u>38 458</u> 28 253	<u>36 703</u> 28 253	<u>34 313</u> 28 253	<u>39 531</u> 28 253
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>39 082</u> 28 867	<u>37 327</u> 28 867	<u>34 937</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 478</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>39 405</u> 29 184	<u>37 649</u> 29 184	<u>35 259</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 155</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867	<u>39 082</u> 28 867	<u>37 327</u> 28 867	<u>34 937</u> 28 867	<u>40 155</u> 28 867
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 478</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184	<u>39 405</u> 29 184	<u>37 649</u> 29 184	<u>35 259</u> 29 184	<u>40 478</u> 29 184
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>40 807</u> 29 508	<u>40 807</u> 29 508	<u>39 734</u> 29 508	<u>37 979</u> 29 508	<u>35 589</u> 29 508	<u>40 807</u> 29 508
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>41 144</u> 29 840	<u>41 144</u> 29 840	<u>40 071</u> 29 840	<u>38 315</u> 29 840	<u>35 926</u> 29 840	<u>41 144</u> 29 840
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>41 841</u> 30 526	<u>41 841</u> 30 526	<u>40 768</u> 30 526	<u>39 012</u> 30 526	<u>36 623</u> 30 526	<u>41 841</u> 30 526
212-101-2100	20, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>43 054</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128	<u>41 542</u> 29 128	<u>39 391</u> 29 128	<u>36 177</u> 29 128	<u>43 054</u> 29 128
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>40 719</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422	<u>39 646</u> 29 422	<u>37 891</u> 29 422	<u>35 501</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>39 951</u> 29 722	<u>38 196</u> 29 722	<u>35 806</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>41 653</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341	<u>40 580</u> 30 341	<u>38 825</u> 30 341	<u>36 435</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>41 978</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>39 149</u> 30 661	<u>36 760</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>40 719</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422	<u>39 646</u> 29 422	<u>37 891</u> 29 422	<u>35 501</u> 29 422	<u>40 719</u> 29 422
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>39 951</u> 29 722	<u>38 196</u> 29 722	<u>35 806</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>41 335</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029	<u>40 263</u> 30 029	<u>38 507</u> 30 029	<u>36 117</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>41 978</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>39 149</u> 30 661	<u>36 760</u> 30 661	<u>41 978</u> 30 661
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>41 236</u> 30 987	<u>39 481</u> 30 987	<u>37 091</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>41 024</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722	<u>39 951</u> 29 722	<u>38 196</u> 29 722	<u>35 806</u> 29 722	<u>41 024</u> 29 722
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>41 335</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029	<u>40 263</u> 30 029	<u>38 507</u> 30 029	<u>36 117</u> 30 029	<u>41 335</u> 30 029
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>41 653</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341	<u>40 580</u> 30 341	<u>38 825</u> 30 341	<u>36 435</u> 30 341	<u>41 653</u> 30 341

					-	-	-	-	-	-
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>41 236</u> 30 987	<u>39 481</u> 30 987	<u>37 091</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>42 648</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320	<u>41 575</u> 31 320	<u>39 819</u> 31 320	<u>37 430</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>42 309</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987	<u>41 236</u> 30 987	<u>39 481</u> 30 987	<u>37 091</u> 30 987	<u>42 309</u> 30 987
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>42 648</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320	<u>41 575</u> 31 320	<u>39 819</u> 31 320	<u>37 430</u> 31 320	<u>42 648</u> 31 320
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>42 994</u> 31 661	<u>42 994</u> 31 661	<u>41 921</u> 31 661	<u>40 165</u> 31 661	<u>37 775</u> 31 661	<u>42 994</u> 31 661
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>43 347</u> 32 008	<u>43 347</u> 32 008	<u>42 274</u> 32 008	<u>40 519</u> 32 008	<u>38 129</u> 32 008	<u>43 347</u> 32 008
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>44 078</u> 32 728	<u>44 078</u> 32 728	<u>43 005</u> 32 728	<u>41 249</u> 32 728	<u>38 860</u> 32 728	<u>44 078</u> 32 728
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>46 535</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554	<u>45 024</u> 32 554	<u>42 873</u> 32 554	<u>39 659</u> 32 554	<u>46 535</u> 32 554
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>44 236</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883	<u>43 163</u> 32 883	<u>41 407</u> 32 883	<u>39 018</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>41 748</u> 33 219	<u>39 359</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>45 280</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911	<u>44 207</u> 33 911	<u>42 451</u> 33 911	<u>40 062</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>45 643</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>42 814</u> 34 268	<u>40 424</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268

					-	-	-	-	-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>44 236</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883	<u>43 163</u> 32 883	<u>41 407</u> 32 883	<u>39 018</u> 32 883	<u>44 236</u> 32 883
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>41 748</u> 33 219	<u>39 359</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 925</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561	<u>43 852</u> 33 561	<u>42 096</u> 33 561	<u>39 707</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>45 643</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268	<u>44 570</u> 34 268	<u>42 814</u> 34 268	<u>40 424</u> 34 268	<u>45 643</u> 34 268
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 795</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>44 577</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>41 748</u> 33 219	<u>39 359</u> 33 219	<u>44 577</u> 33 219
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 925</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561	<u>43 852</u> 33 561	<u>42 096</u> 33 561	<u>39 707</u> 33 561	<u>44 925</u> 33 561
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>45 280</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911	<u>44 207</u> 33 911	<u>42 451</u> 33 911	<u>40 062</u> 33 911	<u>45 280</u> 33 911
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 795</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005	<u>43 563</u> 35 005	<u>41 173</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>46 013</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632	<u>44 940</u> 34 632	<u>43 184</u> 34 632	<u>40 795</u> 34 632	<u>46 013</u> 34 632
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>46 391</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005	<u>45 318</u> 35 005	<u>43 563</u> 35 005	<u>41 173</u> 35 005	<u>46 391</u> 35 005
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>46 778</u> 35 385	<u>46 778</u> 35 385	<u>45 705</u> 35 385	<u>43 949</u> 35 385	<u>41 560</u> 35 385	<u>46 778</u> 35 385

					-	-	-	-	-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>47 173</u> 35 774	<u>47 173</u> 35 774	<u>46 100</u> 35 774	<u>44 344</u> 35 774	<u>41 955</u> 35 774	<u>47 173</u> 35 774
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>47 990</u> 36 578	<u>47 990</u> 36 578	<u>46 917</u> 36 578	<u>45 161</u> 36 578	<u>42 772</u> 36 578	<u>47 990</u> 36 578
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>48 505</u> 35 981	<u>46 354</u> 35 981	<u>43 141</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 753</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345	<u>46 680</u> 36 345	<u>44 924</u> 36 345	<u>42 535</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 514</u> 37 094	<u>48 514</u> 37 094	<u>47 441</u> 37 094	<u>45 686</u> 37 094	<u>43 296</u> 37 094	<u>48 514</u> 37 094
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 907</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480	<u>47 834</u> 37 480	<u>46 078</u> 37 480	<u>43 688</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 753</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345	<u>46 680</u> 36 345	<u>44 924</u> 36 345	<u>42 535</u> 36 345	<u>47 753</u> 36 345
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>48 130</u> 36 716	<u>48 130</u> 36 716	<u>47 057</u> 36 716	<u>45 301</u> 36 716	<u>42 911</u> 36 716	<u>48 130</u> 36 716
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 907</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480	<u>47 834</u> 37 480	<u>46 078</u> 37 480	<u>43 688</u> 37 480	<u>48 907</u> 37 480
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>49 308</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875	<u>48 235</u> 37 875	<u>46 479</u> 37 875	<u>44 089</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>49 308</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875	<u>48 235</u> 37 875	<u>46 479</u> 37 875	<u>44 089</u> 37 875	<u>49 308</u> 37 875
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 717</u> 38 278	<u>49 717</u> 38 278	<u>48 644</u> 38 278	<u>46 888</u> 38 278	<u>44 499</u> 38 278	<u>49 717</u> 38 278

					-	-	-	-	-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>50 562</u> 39 110	<u>50 562</u> 39 110	<u>49 489</u> 39 110	<u>47 734</u> 39 110	<u>45 344</u> 39 110	<u>50 562</u> 39 110
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 999</u> 39 540	<u>50 999</u> 39 540	<u>49 926</u> 39 540	<u>48 170</u> 39 540	<u>45 781</u> 39 540	<u>50 999</u> 39 540
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>50 017</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981	<u>48 505</u> 35 981	<u>46 354</u> 35 981	<u>43 141</u> 35 981	<u>50 017</u> 35 981
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>55 239</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121	<u>53 728</u> 41 121	<u>51 577</u> 41 121	<u>48 363</u> 41 121	<u>55 239</u> 41 121
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>53 028</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537	<u>51 955</u> 41 537	<u>50 199</u> 41 537	<u>47 810</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>53 898</u> 42 393	<u>53 898</u> 42 393	<u>52 825</u> 42 393	<u>51 069</u> 42 393	<u>48 680</u> 42 393	<u>53 898</u> 42 393
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>54 347</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835	<u>53 274</u> 42 835	<u>51 518</u> 42 835	<u>49 129</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>53 028</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537	<u>51 955</u> 41 537	<u>50 199</u> 41 537	<u>47 810</u> 41 537	<u>53 028</u> 41 537
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>53 459</u> 41 961	<u>53 459</u> 41 961	<u>52 386</u> 41 961	<u>50 630</u> 41 961	<u>48 240</u> 41 961	<u>53 459</u> 41 961
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>54 347</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835	<u>53 274</u> 42 835	<u>51 518</u> 42 835	<u>49 129</u> 42 835	<u>54 347</u> 42 835
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>54 805</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286	<u>53 732</u> 43 286	<u>51 976</u> 43 286	<u>49 587</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286

					-	-	-	-	-	-
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>54 805</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286	<u>53 732</u> 43 286	<u>51 976</u> 43 286	<u>49 587</u> 43 286	<u>54 805</u> 43 286
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>55 273</u> 43 746	<u>55 273</u> 43 746	<u>54 200</u> 43 746	<u>52 444</u> 43 746	<u>50 054</u> 43 746	<u>55 273</u> 43 746
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>56 239</u> 44 697	<u>56 239</u> 44 697	<u>55 166</u> 44 697	<u>53 410</u> 44 697	<u>51 021</u> 44 697	<u>56 239</u> 44 697
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>56 738</u> 45 188	<u>56 738</u> 45 188	<u>55 665</u> 45 188	<u>53 909</u> 45 188	<u>51 520</u> 45 188	<u>56 738</u> 45 188
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>56 493</u> 42 355	<u>56 493</u> 42 355	<u>54 981</u> 42 355	<u>52 830</u> 42 355	<u>49 616</u> 42 355	<u>56 493</u> 42 355
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>54 294</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783	<u>53 221</u> 42 783	<u>51 465</u> 42 783	<u>49 076</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>55 190</u> 43 665	<u>55 190</u> 43 665	<u>54 117</u> 43 665	<u>52 362</u> 43 665	<u>49 972</u> 43 665	<u>55 190</u> 43 665
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>55 652</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120	<u>54 579</u> 44 120	<u>52 824</u> 44 120	<u>50 434</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>54 294</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783	<u>53 221</u> 42 783	<u>51 465</u> 42 783	<u>49 076</u> 42 783	<u>54 294</u> 42 783
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>54 737</u> 43 219	<u>54 737</u> 43 219	<u>53 665</u> 43 219	<u>51 909</u> 43 219	<u>49 519</u> 43 219	<u>54 737</u> 43 219
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>55 652</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120	<u>54 579</u> 44 120	<u>52 824</u> 44 120	<u>50 434</u> 44 120	<u>55 652</u> 44 120
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>56 124</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584	<u>55 051</u> 44 584	<u>53 296</u> 44 584	<u>50 906</u> 44 584	<u>56 124</u> 44 584

				,	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3								

					-	-	-	-	-	-
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>37 932</u> 32 106	<u>37 284</u> 29 464	<u>34 672</u> 29 464	<u>33 203</u> 29 464	<u>32 138</u> 29 464	<u>36 883</u> 29 464
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

					,	.
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 336</u>	4 217
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>5 510</u>	5 362

213-307.

					,	.
213-307-0100	13015-2012	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>94 719</u>	90 141
213-307-0102		3	1	2400	<u>106 283</u>	101 410

213-309.

					,	.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u>	32 589

22.**221.****221-1.**

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>68 313</u> 47 224	<u>62 778</u> 47 224	<u>57 104</u> 47 224	<u>53 910</u> 47 224	<u>51 597</u> 47 224	<u>55 860</u> 52 494

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2504	<u>80 898</u> 59 281	<u>75 260</u> 59 281	<u>69 480</u> 59 281	<u>66 226</u> 59 281	<u>63 870</u> 59 281	<u>68 341</u> 64 776
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>87 765</u> 67 289	<u>82 461</u> 67 289	<u>77 037</u> 67 289	<u>73 799</u> 67 289	<u>71 643</u> 67 289	<u>81 567</u> 67 289

					-	-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>109 933</u> 79 842	<u>101 743</u> 79 842	<u>93 821</u> 79 842	<u>89 639</u> 79 842	<u>86 301</u> 79 842	<u>100 378</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>118 603</u> 88 342	<u>110 413</u> 88 342	<u>102 491</u> 88 342	<u>98 309</u> 88 342	<u>94 971</u> 88 342	<u>109 048</u> 88 342
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>86 759</u> 69 727	<u>82 264</u> 69 727	<u>77 917</u> 69 727	<u>75 621</u> 69 727	<u>73 790</u> 69 727	<u>81 515</u> 69 727
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>84 173</u> 67 306	<u>79 712</u> 67 306	<u>75 397</u> 67 306	<u>73 119</u> 67 306	<u>71 301</u> 67 306	<u>78 969</u> 67 306
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 862</u> 77 925	<u>99 705</u> 77 925	<u>91 816</u> 77 925	<u>87 650</u> 77 925	<u>84 327</u> 77 925	<u>98 346</u> 77 925

						-	-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>75 694</u> 72 799	<u>72 985</u> 64 750	<u>93 112</u> 64 750	<u>73 448</u> 64 750	<u>79 229</u> 64 750	<u>90 665</u> 64 750	<u>68 695</u> 64 750
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>82 133</u> 79 053	<u>79 243</u> 70 602	<u>100 209</u> 70 602	<u>79 725</u> 70 602	<u>85 747</u> 70 602	<u>97 660</u> 70 602	<u>74 774</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>151 378</u> 145 891	<u>147 584</u> 132 547	<u>183 505</u> 132 547	<u>148 410</u> 132 547	<u>158 728</u> 132 547	<u>179 138</u> 132 547	<u>139 927</u> 132 547

222-102.

						-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									

					-	-	-	-	-	-
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>82 725</u> 64 750	<u>77 931</u> 64 750	<u>73 294</u> 64 750	<u>70 845</u> 64 750	<u>68 892</u> 64 750	<u>77 132</u> 64 750
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>89 388</u> 70 602	<u>84 394</u> 70 602	<u>79 564</u> 70 602	<u>77 014</u> 70 602	<u>74 979</u> 70 602	<u>83 562</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>164 967</u> 132 547	<u>156 411</u> 132 547	<u>148 135</u> 132 547	<u>143 765</u> 132 547	<u>140 279</u> 132 547	<u>154 985</u> 132 547

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								

					-	-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 704</u> 10 054	<u>12 022</u> 10 054	<u>11 322</u> 10 054	<u>10 929</u> 10 054	<u>10 643</u> 10 054	<u>11 196</u> 10 730
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>13 026</u> 10 281	<u>12 319</u> 10 281	<u>11 594</u> 10 281	<u>11 186</u> 10 281	<u>10 891</u> 10 281	<u>11 432</u> 10 951

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 183</u> 4 371	<u>4 978</u> 4 371	<u>4 768</u> 4 371	<u>4 650</u> 4 371	<u>4 565</u> 4 371	<u>4 762</u> 4 605
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 909</u> 17 986	<u>20 909</u> 17 986	<u>19 884</u> 17 986	<u>19 307</u> 17 986	<u>18 889</u> 17 986	<u>19 732</u> 19 009

						-	-	-	-	-	-
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 672</u> 13 143	<u>14 440</u> 13 143	<u>17 851</u> 13 143	<u>14 234</u> 13 699	<u>15 492</u> 13 143	<u>17 429</u> 13 143	<u>13 875</u> 13 143

222-302.

						-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>156 251</u> 150 866	<u>149 154</u> 137 522	<u>174 504</u> 137 522	<u>149 746</u> 137 522	<u>156 946</u> 137 522	<u>171 409</u> 137 522	<u>143 833</u> 137 522

225.**225-1.****225-101.**

						-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 053</u> 4 522	<u>5 090</u> 4 522	<u>4 792</u> 4 522	<u>5 080</u> 4 522	<u>4 932</u> 4 522	<u>4 694</u> 4 416	

					-	-	-	-	-	-
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>16 081</u> 13 143	<u>15 332</u> 13 143	<u>14 563</u> 13 143	<u>14 130</u> 13 143	<u>13 817</u> 13 143	<u>14 342</u> 13 806

					-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>161 367</u> 137 522	<u>155 304</u> 137 522	<u>149 549</u> 137 522	<u>146 609</u> 137 522	<u>144 030</u> 137 522	<u>154 293</u> 137 522

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400						
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000						
225-104-0108	10-200	.	1	5900						
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500						
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500						
225-104-0120	3-100 (12)	.	1	900	<u>64 284</u> 56 096	<u>62 257</u> 56 096	<u>60 180</u> 56 096	<u>59 010</u> 56 096	<u>58 163</u> 56 096	<u>59 770</u> 58 071
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>128 969</u> 112 590	<u>124 916</u> 112 590	<u>120 761</u> 112 590	<u>118 422</u> 112 590	<u>116 728</u> 112 590	<u>119 941</u> 116 539
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100						
225-104-0126	4-200	.	1	2100						
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300						
225-104-0132	6-100 (15)	.	1	1500						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0139	8-100 (16)	.	1	1800	<u>131 560</u> 115 150	<u>127 507</u> 115 150	<u>123 352</u> 115 150	<u>121 013</u> 115 150	<u>119 319</u> 115 150	<u>122 532</u> 119 099
225-104-0141	8-200	.	1	3600	<u>260 720</u> 227 929	<u>252 614</u> 227 929	<u>244 304</u> 227 929	<u>239 626</u> 227 929	<u>236 238</u> 227 929	<u>242 664</u> 235 826
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100						
225-104-0145	9-200	.	1	4200						
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000						
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0205	2.100	.	1	1200						
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400						
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100						
225-104-0219	5.200	.	1	4300						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>137 792</u> 116 358	<u>132 388</u> 116 358	<u>126 848</u> 116 358	<u>123 729</u> 116 358	<u>121 470</u> 116 358	<u>125 754</u> 121 623
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>263 904</u> 221 175	<u>253 096</u> 221 175	<u>242 016</u> 221 175	<u>235 779</u> 221 175	<u>231 261</u> 221 175	<u>239 829</u> 231 705
225-104-0225	7.100	.	1	3300						
225-104-0226	7.150	.	1	4900						
225-104-0227	7.200	.	1	6600						
225-104-0240	19.200	.	1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>163 097</u> 130 319	<u>121 443</u> 117 312					
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>282 815</u> 231 124	<u>215 002</u> 208 056					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>159 159</u> 124 092	<u>115 868</u> 111 706					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>245 402</u> 193 262	<u>180 309</u> 173 973					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>293 821</u> 222 983	<u>208 669</u> 200 728					
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>160 946</u> 128 211	<u>119 507</u> 115 414					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>278 285</u> 214 851	<u>200 774</u> 193 407					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>101 655</u> 79 548	<u>78 474</u> 75 746					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>103 338</u> 80 015	<u>78 999</u> 76 190					
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>140 564</u> 114 144	<u>112 290</u> 108 688					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900						
225-104-0305	11-170	.	1	2700						
225-104-0307	12-170	.	1	4000						
225-104-0309	13-170	.	1	5500						
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500						
225-104-0406	17-170	.	1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800						
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200						
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000						
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>296 099</u> 262 238	<u>287 874</u> 262 238	<u>280 067</u> 262 238	<u>276 079</u> 262 238	<u>272 580</u> 262 238	<u>286 503</u> 262 238
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800						
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200						
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100						
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000						
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>327 699</u> 264 480	<u>260 302</u> 251 838				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>138 458</u> 110 896	<u>103 323</u> 99 827				
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>187 329</u> 152 892	<u>142 241</u> 137 632				
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>224 279</u> 179 652	<u>167 384</u> 161 722				
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>270 561</u> 213 195	<u>198 896</u> 191 916				
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>359 357</u> 287 235	<u>267 665</u> 258 566				
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>512 172</u> 413 389	<u>384 927</u> 372 129				
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>652 969</u> 523 029	<u>487 311</u> 470 826				

225-109.

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100						
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600						
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400						
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400						
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500						
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500						
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900						

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200						
225-109-0102	2	.	1	2900						
225-109-0103	3	.	1	5200						
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>127 908</u> 105 766	<u>122 279</u> 105 766	<u>116 508</u> 105 766	<u>113 259</u> 105 766	<u>110 906</u> 105 766	<u>115 368</u> 111 250
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100						
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>211 776</u> 174 615	<u>202 319</u> 174 615	<u>192 624</u> 174 615	<u>187 167</u> 174 615	<u>183 214</u> 174 615	<u>190 710</u> 183 829
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800						
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500						
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800						
225-109-0111	78	.	1	6200						
225-109-0112	79	.	1	2000						

					-	-	-	-	-	-
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600						
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>138 137</u> 115 874	<u>132 508</u> 115 874	<u>126 737</u> 115 874	<u>123 488</u> 115 874	<u>121 136</u> 115 874	<u>125 598</u> 121 358
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>196 422</u> 161 093	<u>187 415</u> 161 093	<u>178 182</u> 161 093	<u>172 984</u> 161 093	<u>169 219</u> 161 093	<u>176 359</u> 169 868
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>240 755</u> 197 475	<u>229 721</u> 197 475	<u>218 410</u> 197 475	<u>212 043</u> 197 475	<u>207 432</u> 197 475	<u>216 178</u> 208 224
225-109-0209	77	.	1	6800						

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

225-204.

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>234 674</u> 228 322						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>253 055</u> 245 993						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>193 460</u> 187 567						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>754 347</u> 735 006						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>873 241</u> 850 869						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 420 509</u> 1 385 236						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 450 371</u> 1 413 812						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>168 982</u> 164 618						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>110 957</u> 107 101						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>170 214</u> 165 196						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>195 289</u> 189 430						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500						
225-204-0107	5-	.	1	7500						
225-204-0108	1-	.	1	10600						
225-204-0109	2-	.	1	11600						
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400						
225-204-0114	2-0	.	1	2400						
225-204-0116	3-0	.	1	2900						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>264 042</u> 256 485						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>304 054</u> 295 713						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>267 686</u> 259 301						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>279 894</u> 271 270						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>368 252</u> 356 972						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>369 198</u> 358 038						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>451 627</u> 438 081						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>620 183</u> 603 332						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>275 532</u> 267 119						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>398 405</u> 386 218						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>807 363</u> 786 283						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>167 162</u> 162 204						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>157 004</u> 152 539						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0117	4-2	.	1	3400						
225-204-0118	4-4	.	1	3400						
225-204-0120	5-2	.	1	4480						
225-204-0121	5-4	.	1	4480						
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700						
225-204-0129	3-	.	1	4300						
225-204-0131	5-	.	1	6250						
225-204-0132	5-	.	1	7500						
225-204-0150	2-05	.	1	2400						
225-204-0151	2-05	.	1	1980						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>116 750</u> 112 431						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>114 436</u> 110 442						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>150 333</u> 145 075						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>226 495</u> 220 023						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>293 083</u> 284 186						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>393 176</u> 381 091						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>797 374</u> 777 014						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>228 894</u> 221 858						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>170 857</u> 165 981						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>207 440</u> 201 440						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>438 907</u> 428 397						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>301 749</u> 294 082						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>330 565</u> 321 984						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0152	3-05	.	1	2900						
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750						
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180						
225-204-0179	-5	.	1	2760						
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>252 304</u> 244 942						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>285 640</u> 277 659						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>902 667</u> 880 593						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>238 741</u> 231 995						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>325 856</u> 316 492						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>229 774</u> 222 293						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>248 087</u> 240 090						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>259 419</u> 251 200						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>288 415</u> 278 385						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>308 938</u> 298 506						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>295 768</u> 286 048						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>285 061</u> 275 552						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>209 040</u> 201 966						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>190 357</u> 185 449	<u>214 468</u> 190 385					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>208 652</u> 203 175	<u>236 650</u> 208 583					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>248 497</u> 241 944	<u>282 316</u> 248 384					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>332 553</u> 323 421	<u>383 685</u> 332 029					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>339 849</u> 330 574	<u>391 176</u> 339 372					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>388 329</u> 377 739	<u>446 841</u> 387 793					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>395 519</u> 384 789	<u>454 223</u> 395 030					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>472 325</u> 459 528	<u>542 141</u> 471 759					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>534 139</u> 519 340	<u>618 409</u> 533 162					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>539 955</u> 525 041	<u>624 380</u> 539 015					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>326 205</u> 317 513	<u>372 068</u> 325 963					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>412 173</u> 401 271	<u>468 826</u> 411 950					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>521 099</u> 507 626	<u>587 679</u> 521 137					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>605 973</u> 590 451	<u>681 046</u> 606 166					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>578 060</u> 563 085	<u>652 390</u> 578 072					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>596 362</u> 581 848	<u>657 917</u> 597 334					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>545 206</u> 531 261	<u>612 428</u> 545 400					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>632 618</u> 616 573	<u>708 400</u> 632 984					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>439 981</u> 428 533	<u>497 374</u> 439 939					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>602 955</u> 586 513	<u>693 818</u> 602 123					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>780 565</u> 759 729	<u>890 891</u> 779 950					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>776 960</u> 756 930	<u>875 288</u> 777 076					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>964 473</u> 939 892	<u>1 081 962</u> 964 907					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>704 321</u> 685 716	<u>800 715</u> 703 966					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>901 878</u> 878 524	<u>1 017 700</u> 901 906					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>988 158</u> 963 112	<u>1 106 276</u> 988 745					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>808 611</u> 787 925	<u>908 348</u> 808 896					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 073 773</u> 1 046 559	<u>1 202 106</u> 1 074 413					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>916 353</u> 893 556	<u>1 018 958</u> 917 337					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 040 573</u> 1 014 009	<u>1 168 021</u> 1 040 997					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>832 083</u> 810 938	<u>932 445</u> 832 521					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 096 506</u> 1 068 846	<u>1 225 443</u> 1 097 293					
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 184</u> 47 776	<u>57 647</u> 47 776	<u>50 915</u> 47 776	<u>58 596</u> 47 776	<u>50 580</u> 49 155	<u>53 283</u> 47 776	<u>49 641</u> 47 776
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>45 590</u> 44 171	<u>55 268</u> 45 310					
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>47 870</u> 46 371	<u>58 174</u> 47 568					
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>67 850</u> 65 697	<u>82 921</u> 67 392					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>68 369</u> 66 266	<u>81 628</u> 66 266	<u>71 080</u> 66 266	<u>83 114</u> 66 266	<u>70 556</u> 68 427	<u>74 790</u> 66 266	<u>69 085</u> 66 266

					-	-	-	-	-	-
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>54 611</u> 47 776	<u>52 922</u> 47 776	<u>51 191</u> 47 776	<u>50 216</u> 47 776	<u>49 510</u> 47 776	<u>50 849</u> 49 421
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0304	95-3	.	1	800						
225-204-0307	105	.	1	1175						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>76 871</u> 66 266	<u>74 226</u> 66 266	<u>71 513</u> 66 266	<u>69 986</u> 66 266	<u>68 881</u> 66 266	<u>70 978</u> 68 844

						-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>79 176</u> 77 000	<u>91 870</u> 77 000	<u>81 772</u> 77 000	<u>93 293</u> 77 000	<u>81 270</u> 79 069	<u>85 324</u> 77 000	<u>79 861</u> 77 000
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>56 611</u> 54 731	<u>70 541</u> 56 142					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>51 662</u> 49 812	<u>64 356</u> 49 812	<u>54 257</u> 49 812	<u>65 779</u> 49 812	<u>53 756</u> 51 881	<u>57 810</u> 49 812	<u>52 347</u> 49 812
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>61 982</u> 60 004	<u>74 732</u> 60 004	<u>64 589</u> 60 004	<u>76 162</u> 60 004	<u>64 085</u> 62 082	<u>68 157</u> 60 004	<u>62 670</u> 60 004
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>56 152</u> 54 491	<u>68 409</u> 57 602					
225-204-0602	2	.	1	675	<u>70 640</u> 68 648	<u>78 167</u> 68 648	<u>72 344</u> 68 648	<u>78 976</u> 68 648	<u>72 499</u> 68 648	<u>74 383</u> 68 648	<u>70 975</u> 68 648

					-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>87 316</u> 77 000	<u>84 783</u> 77 000	<u>82 186</u> 77 000	<u>80 724</u> 77 000	<u>79 665</u> 77 000	<u>81 673</u> 79 468
225-204-0310	105-5	.	1	1100						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>59 802</u> 49 812	<u>57 269</u> 49 812	<u>54 672</u> 49 812	<u>53 210</u> 49 812	<u>52 151</u> 49 812	<u>54 159</u> 52 280
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>70 158</u> 60 004	<u>67 614</u> 60 004	<u>65 005</u> 60 004	<u>63 537</u> 60 004	<u>62 473</u> 60 004	<u>64 490</u> 62 483
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550						
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800						
225-204-0602	2	.	1	675	<u>75 539</u> 68 648	<u>73 953</u> 68 648	<u>72 447</u> 68 648	<u>71 678</u> 68 648	<u>71 004</u> 68 648	<u>73 689</u> 68 648

						-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>58 649</u> 57 004	<u>64 782</u> 57 004	<u>60 037</u> 57 004	<u>65 441</u> 57 004	<u>60 163</u> 57 004	<u>61 698</u> 57 004	<u>58 921</u> 57 004
225-204-0604	4	.	1	475	<u>28 537</u> 27 645	<u>35 540</u> 29 223					
225-204-0605	5	.	1	400	<u>22 801</u> 22 074	<u>28 629</u> 23 335					
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>24 209</u> 23 455	<u>30 117</u> 24 794					
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>15 232</u> 14 826	<u>18 345</u> 15 188					
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>155 304</u> 151 033	<u>179 274</u> 155 053					
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>252 893</u> 246 401	<u>284 449</u> 252 959					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>170 850</u> 165 960	<u>200 336</u> 170 377					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>297 125</u> 289 007	<u>342 157</u> 296 698					
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>66 918</u> 65 098	<u>76 917</u> 66 831					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>62 641</u> 57 004	<u>61 348</u> 57 004	<u>60 121</u> 57 004	<u>59 495</u> 57 004	<u>58 945</u> 57 004	<u>61 133</u> 57 004
225-204-0604	4	.	1	475						
225-204-0605	5	.	1	400						
225-204-0606	5 -1	.	1	400						
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-1000	13015-2012 -	.								
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						

						-	-	-	-	-	-
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>62 372</u> 60 641	<u>72 250</u> 62 255					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>57 085</u> 55 459	<u>66 823</u> 56 935					

225-205.

						-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 270</u> 2 232	<u>2 293</u> 2 232	<u>2 396</u> 2 232	<u>2 289</u> 2 251	<u>2 325</u> 2 232	<u>2 383</u> 2 232	<u>2 276</u> 2 232
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 725</u> 2 679	<u>2 755</u> 2 679	<u>2 888</u> 2 679	<u>2 749</u> 2 702	<u>2 796</u> 2 679	<u>2 872</u> 2 679	<u>2 733</u> 2 679
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 659</u> 3 571	<u>3 751</u> 3 571	<u>4 161</u> 3 571	<u>3 733</u> 3 645	<u>3 877</u> 3 571	<u>4 110</u> 3 571	<u>3 683</u> 3 571
225-205-0104	4	.	1	90	<u>6 218</u> 6 034					<u>7 207</u> 6 001	
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 239</u> 7 006					<u>8 677</u> 6 969	
225-205-0106	6	.	1	180	<u>8 269</u> 7 981					<u>10 269</u> 7 938	
225-205-0107	7	.	1	230	<u>13 480</u> 13 055					<u>16 020</u> 12 985	

					-	-	-	-	-	-
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 342</u> 2 232	<u>2 320</u> 2 232	<u>2 297</u> 2 232	<u>2 284</u> 2 232	<u>2 274</u> 2 232	<u>2 292</u> 2 254
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 819</u> 2 679	<u>2 790</u> 2 679	<u>2 760</u> 2 679	<u>2 743</u> 2 679	<u>2 731</u> 2 679	<u>2 754</u> 2 707
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 948</u> 3 571	<u>3 858</u> 3 571	<u>3 766</u> 3 571	<u>3 714</u> 3 571	<u>3 676</u> 3 571	<u>3 748</u> 3 659
225-205-0104	4	.	1	90						
225-205-0105	5	.	1	130						
225-205-0106	6	.	1	180						
225-205-0107	7	.	1	230						

						-	-	-	-	-	-
225-205-0108	8	.	1	650	<u>38 092</u> 36 890					<u>45 270</u> 36 691	
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>66 227</u> 64 138					<u>78 707</u> 63 794	

226.

226-1.

226-102.

						-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>582 105</u> 566 232	<u>748 754</u> 658 703					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>637 223</u> 620 270	<u>812 874</u> 721 566					
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>649 295</u> 630 614	<u>850 854</u> 733 599					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>656 939</u> 638 108	<u>859 747</u> 742 317					
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 010 973</u> 981 700	<u>1 327 788</u> 1 142 021					
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 279 480</u> 1 243 823	<u>1 658 126</u> 1 446 951					

				,	-	-	-	-	-	-
225-205-0108	8	.	1	650						
225-205-0109	9	.	1	1130						

				,	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						

						-	-	-	-	-	-
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 442 908</u> 1 404 046	<u>1 848 243</u> 1 633 340					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 297 988</u> 1 261 197	<u>1 692 018</u> 1 467 163					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 253 341</u> 1 217 425	<u>1 640 079</u> 1 416 243					
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>551 271</u> 534 511	<u>736 822</u> 621 802					
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>977 910</u> 949 866	<u>1 279 998</u> 1 104 989					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 011 513</u> 982 230	<u>1 328 417</u> 1 142 637					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 108 123</u> 1 075 825	<u>1 458 784</u> 1 251 517					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 195 474</u> 1 161 463	<u>1 560 400</u> 1 351 141					
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 124 221</u> 1 090 838	<u>1 489 873</u> 1 268 982					
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 147 255</u> 1 115 310	<u>1 486 326</u> 1 297 451					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 332 405</u> 1 294 940	<u>1 732 056</u> 1 506 416					
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>347 243</u> 336 934	<u>460 141</u> 391 958					
226-102-0200	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								

						-	-	-	-	-	-
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>201 827</u> 194 814	<u>249 219</u> 194 814	<u>211 518</u> 194 814	<u>254 532</u> 194 814	<u>209 645</u> 202 539	<u>224 780</u> 194 814	<u>204 386</u> 194 814
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>226 650</u> 219 343	<u>274 042</u> 219 343	<u>236 341</u> 219 343	<u>279 355</u> 219 343	<u>234 468</u> 227 068	<u>249 603</u> 219 343	<u>229 209</u> 219 343
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>248 297</u> 239 649	<u>340 742</u> 270 168					
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 440</u> 128 198	<u>180 478</u> 149 134					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>196 711</u> 189 879	<u>276 597</u> 220 888					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>429 772</u> 415 920	<u>587 052</u> 483 844					
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>231 626</u> 223 235	<u>331 262</u> 259 691					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>102 341</u> 98 795	<u>143 778</u> 114 929					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>215 295</u> 208 672	<u>289 001</u> 242 751					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>123 215</u> 118 909	<u>173 679</u> 138 327					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>244 604</u> 236 784	<u>333 099</u> 275 453					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>232 218</u> 194 814	<u>222 761</u> 194 814	<u>213 066</u> 194 814	<u>207 608</u> 194 814	<u>203 655</u> 194 814	<u>211 152</u> 204 028
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>257 041</u> 219 343	<u>247 584</u> 219 343	<u>237 888</u> 219 343	<u>232 431</u> 219 343	<u>228 478</u> 219 343	<u>235 975</u> 228 557
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						

						-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>183 379</u> 176 983	<u>258 278</u> 205 886					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>220 906</u> 213 005	<u>314 296</u> 247 790					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>320 528</u> 309 133	<u>454 911</u> 359 618					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>390 969</u> 376 793	<u>559 331</u> 438 326					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 114</u> 32 080	<u>44 703</u> 37 319					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>41 828</u> 40 482	<u>57 087</u> 47 094					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>54 648</u> 52 806	<u>75 934</u> 61 430					
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>257 420</u> 249 397	<u>347 221</u> 290 126					
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>74 167</u> 70 965	<u>126 888</u> 94 855					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>119 265</u> 115 615	<u>146 565</u> 115 615	<u>125 173</u> 115 615	<u>149 582</u> 115 615	<u>126 304</u> 115 615	<u>132 689</u> 115 615	<u>120 819</u> 115 615

25.

					-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>136 912</u> 115 615	<u>131 543</u> 115 615	<u>126 053</u> 115 615	<u>122 775</u> 115 615	<u>120 593</u> 115 615	<u>130 638</u> 115 615

251.

251-3.

251-302.

						-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 218 035</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787	<u>4 072 884</u> 3 885 787					
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 934 544</u> 3 796 875					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	<u>3 967 652</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	<u>3 475 164</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>21 697</u> 18 500	<u>19 544</u> 18 500	<u>22 001</u> 18 500	<u>19 658</u> 18 500	<u>20 301</u> 18 500	<u>19 106</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>20 983</u> 17 500	<u>18 614</u> 17 500	<u>21 317</u> 17 500	<u>18 740</u> 17 500	<u>19 447</u> 17 500	<u>18 132</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>20 923</u> 17 500	<u>18 598</u> 17 500	<u>21 251</u> 17 500	<u>18 721</u> 17 500	<u>19 415</u> 17 500	<u>18 125</u> 17 500

255.

					-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 726</u> 18 500	<u>20 185</u> 18 500	<u>19 633</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500	<u>19 083</u> 18 500	<u>20 094</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 914</u> 17 500	<u>19 320</u> 17 500	<u>18 712</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500	<u>18 107</u> 17 500	<u>19 220</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>19 874</u> 17 500	<u>19 290</u> 17 500	<u>18 694</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500	<u>18 100</u> 17 500	<u>19 192</u> 17 500

255-1.
255-101.

						-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>68 983</u> 65 062	<u>74 771</u> 65 062	<u>84 500</u> 65 062	<u>75 633</u> 65 062	<u>81 544</u> 65 062	<u>81 544</u> 65 062	<u>70 099</u> 65 062
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>76 662</u> 72 545	<u>82 450</u> 72 545	<u>92 178</u> 72 545	<u>83 312</u> 72 545	<u>89 223</u> 72 545	<u>89 223</u> 72 545	<u>77 778</u> 72 545

255-102.

						-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 269</u> 3 099	<u>3 501</u> 3 099	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 535</u> 3 099	<u>3 772</u> 3 099	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 314</u> 3 099
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 793</u> 3 609	<u>4 024</u> 3 609	<u>4 413</u> 3 609	<u>4 059</u> 3 609	<u>4 295</u> 3 609	<u>4 413</u> 3 609	<u>3 837</u> 3 609
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 385</u> 4 165	<u>4 674</u> 4 165	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 717</u> 4 165	<u>5 013</u> 4 165	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 441</u> 4 165

					-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>81 544</u> 65 062	<u>79 081</u> 65 062	<u>75 387</u> 65 062	<u>72 284</u> 65 062	<u>70 831</u> 65 062	<u>79 081</u> 65 062
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>89 223</u> 72 545	<u>86 760</u> 72 545	<u>83 065</u> 72 545	<u>79 962</u> 72 545	<u>78 509</u> 72 545	<u>86 760</u> 72 545

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 743</u> 3 099	<u>3 525</u> 3 099	<u>3 401</u> 3 099	<u>3 343</u> 3 099	<u>3 701</u> 3 099
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>4 413</u> 3 609	<u>4 267</u> 3 609	<u>4 049</u> 3 609	<u>3 925</u> 3 609	<u>3 866</u> 3 609	<u>4 224</u> 3 609
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 978</u> 4 165	<u>4 705</u> 4 165	<u>4 550</u> 4 165	<u>4 477</u> 4 165	<u>4 924</u> 4 165

						-	-	-	-	-	-
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>5 139</u> 4 900	<u>5 429</u> 4 900	<u>5 915</u> 4 900	<u>5 472</u> 4 900	<u>5 767</u> 4 900	<u>5 915</u> 4 900	<u>5 195</u> 4 900
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 927</u> 3 750						
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 171</u> 3 989						
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 474</u> 4 268						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 719</u> 4 509						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>5 262</u> 5 025						

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

						-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527

					-	-	-	-	-	-
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>5 915</u> 4 900	<u>5 732</u> 4 900	<u>5 459</u> 4 900	<u>5 304</u> 4 900	<u>5 232</u> 4 900	<u>5 679</u> 4 900
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144						
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144						
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192						

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

[illegible]

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная