

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		21
211-4.		23
211-5.		25
211-6.		27
211-7.		29
212.	, , ,	31
212-1.		31
212-2.		101
212-3.		103
212-4.		104
212-5.		110
212-6.	,	116
213.		116
213-1.		116
213-3.	, ,	124
22.		134
221.		134
221-1.		134
222.	,	138
222-1.	, ,	138
222-2.	,	150
222-3.	, ,	154
225.		158

8.04-08-2023

IV

225-1.	158
225-2.	196
226.	236
226-1.	236
25.	252
251.	252
251-3.	252
255.	254
255-1.	254
255-2.	268
26.	270
261.	270
261-1.	270

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					· , · , · , ·			-	-	- -	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 830</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196	<u>1 733</u> 1 196

211-102.

					· , · , · , ·
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					

				,	-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 733</u> 1 196

					· , · , · , ·
211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 330</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 483</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 159</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,										
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422	<u>1 188</u> 422
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470	<u>1 325</u> 470
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380	<u>1 037</u> 380
211-103-0200	,						
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.
211-201.

								-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,582}{2\,869}$	$\frac{5\,869}{5\,195}$	<u>9 271</u>	$\frac{4\,615}{3\,977}$	<u>7 886</u>	$\frac{4\,569}{2\,841}$	<u>7 827</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,556}{2\,849}$	$\frac{5\,865}{5\,195}$	<u>9 243</u>	$\frac{4\,582}{3\,949}$	<u>7 830</u>	$\frac{4\,536}{2\,821}$	<u>7 772</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,531}{2\,828}$	$\frac{5\,861}{5\,195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\,549}{3\,920}$	<u>7 773</u>	$\frac{4\,504}{2\,800}$	<u>7 716</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,531}{2\,828}$	$\frac{5\,861}{5\,195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\,549}{3\,920}$	<u>7 773</u>	$\frac{4\,504}{2\,800}$	<u>7 716</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,531}{2\,828}$	$\frac{5\,861}{5\,195}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\,549}{3\,920}$	<u>7 773</u>	$\frac{4\,504}{2\,800}$	<u>7 716</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,219}{2\,530}$	$\frac{5\,690}{5\,032}$	<u>9 020</u>	$\frac{4\,516}{3\,892}$	<u>7 488</u>	$\frac{4\,128}{2\,446}$	<u>7 316</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,285}{2\,602}$	$\frac{5\,516}{4\,870}$	<u>8 797</u>	$\frac{4\,450}{3\,835}$	<u>7 379</u>	$\frac{4\,067}{2\,411}$	<u>7 209</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,391}{2\,697}$	$\frac{5\,523}{4\,870}$	<u>8 853</u>	$\frac{4\,516}{3\,892}$	<u>7 488</u>	$\frac{4\,128}{2\,446}$	<u>7 316</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,637}{2\,922}$	$\frac{5\,968}{5\,291}$	<u>9 370</u>	$\frac{4\,691}{4\,051}$	<u>7 941</u>	$\frac{4\,623}{2\,894}$	<u>7 882</u>

					-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 463</u>	<u>4 579</u>	<u>6 146</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 417</u>	<u>4 546</u>	<u>6 102</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 058</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 058</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 371</u>	<u>4 513</u>	<u>6 058</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>5 785</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 893</u>	<u>4 076</u>	<u>5 701</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 981</u>	<u>4 137</u>	<u>5 785</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 524</u>	<u>4 639</u>	<u>6 201</u>

								-	-	-	-
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,611}{2\,902}$	$\frac{5\,964}{5\,291}$	<u>9 342</u>	$\frac{4\,657}{4\,022}$	<u>7 884</u>	$\frac{4\,590}{2\,873}$	<u>7 825</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,585}{2\,881}$	$\frac{5\,960}{5\,291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\,624}{3\,993}$	<u>7 828</u>	$\frac{4\,557}{2\,852}$	<u>7 769</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,585}{2\,881}$	$\frac{5\,960}{5\,291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\,624}{3\,993}$	<u>7 828</u>	$\frac{4\,557}{2\,852}$	<u>7 769</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,585}{2\,881}$	$\frac{5\,960}{5\,291}$	<u>9 314</u>	$\frac{4\,624}{3\,993}$	<u>7 828</u>	$\frac{4\,557}{2\,852}$	<u>7 769</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,267}{2\,577}$	$\frac{5\,786}{5\,126}$	<u>9 116</u>	$\frac{4\,590}{3\,964}$	<u>7 538</u>	$\frac{4\,174}{2\,492}$	<u>7 363</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,334}{2\,651}$	$\frac{5\,609}{4\,960}$	<u>8 890</u>	$\frac{4\,523}{3\,906}$	<u>7 428</u>	$\frac{4\,113}{2\,455}$	<u>7 255</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,442}{2\,747}$	$\frac{5\,616}{4\,960}$	<u>8 946</u>	$\frac{4\,590}{3\,964}$	<u>7 538</u>	$\frac{4\,174}{2\,492}$	<u>7 363</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,693}{2\,978}$	$\frac{6\,071}{5\,391}$	<u>9 473</u>	$\frac{4\,769}{4\,127}$	<u>7 999</u>	$\frac{4\,680}{2\,948}$	<u>7 938</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,667}{2\,956}$	$\frac{6\,067}{5\,391}$	<u>9 445</u>	$\frac{4\,735}{4\,098}$	<u>7 941</u>	$\frac{4\,646}{2\,927}$	<u>7 881</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,641}{2\,935}$	$\frac{6\,063}{5\,391}$	<u>9 417</u>	$\frac{4\,701}{4\,068}$	<u>7 884</u>	$\frac{4\,613}{2\,906}$	<u>7 824</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,641}{2\,935}$	$\frac{6\,063}{5\,391}$	<u>9 417</u>	$\frac{4\,701}{4\,068}$	<u>7 884</u>	$\frac{4\,613}{2\,906}$	<u>7 824</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,641}{2\,935}$	$\frac{6\,063}{5\,391}$	<u>9 417</u>	$\frac{4\,701}{4\,068}$	<u>7 884</u>	$\frac{4\,613}{2\,906}$	<u>7 824</u>

					-	-	-
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 477</u>	<u>4 606</u>	<u>6 157</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 112</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 112</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 430</u>	<u>4 573</u>	<u>6 112</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>5 835</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 946</u>	<u>4 129</u>	<u>5 750</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 034</u>	<u>4 190</u>	<u>5 835</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 586</u>	<u>4 702</u>	<u>6 258</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 539</u>	<u>4 669</u>	<u>6 214</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 169</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 169</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>4 635</u>	<u>6 169</u>

								-	-	-	-
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,317}{2\,625}$	$\frac{5\,886}{5\,222}$	<u>9 215</u>	$\frac{4\,667}{4\,039}$	<u>7 589</u>	$\frac{4\,223}{2\,539}$	<u>7 411</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,386}{2\,701}$	$\frac{5\,705}{5\,054}$	<u>8 986</u>	$\frac{4\,599}{3\,980}$	<u>7 479</u>	$\frac{4\,161}{2\,502}$	<u>7 303</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,495}{2\,798}$	$\frac{5\,712}{5\,054}$	<u>9 042</u>	$\frac{4\,667}{4\,039}$	<u>7 589</u>	$\frac{4\,223}{2\,539}$	<u>7 411</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,752}{3\,035}$	$\frac{6\,177}{5\,495}$	<u>9 580</u>	$\frac{4\,851}{4\,207}$	<u>8 058</u>	$\frac{4\,738}{3\,005}$	<u>7 996</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,726}{3\,013}$	$\frac{6\,174}{5\,495}$	<u>9 552</u>	$\frac{4\,816}{4\,177}$	<u>8 001</u>	$\frac{4\,704}{2\,983}$	<u>7 939</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,699}{2\,992}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{4\,782}{4\,147}$	<u>7 943</u>	$\frac{4\,670}{2\,962}$	<u>7 882</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,699}{2\,992}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{4\,782}{4\,147}$	<u>7 943</u>	$\frac{4\,670}{2\,962}$	<u>7 882</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,699}{2\,992}$	$\frac{6\,170}{5\,495}$	<u>9 524</u>	$\frac{4\,782}{4\,147}$	<u>7 943</u>	$\frac{4\,670}{2\,962}$	<u>7 882</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,369}{2\,676}$	$\frac{5\,989}{5\,323}$	<u>9 319</u>	$\frac{4\,747}{4\,117}$	<u>7 643</u>	$\frac{4\,273}{2\,588}$	<u>7 461</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,439}{2\,753}$	$\frac{5\,805}{5\,151}$	<u>9 086</u>	$\frac{4\,678}{4\,056}$	<u>7 532</u>	$\frac{4\,211}{2\,550}$	<u>7 353</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,551}{2\,852}$	$\frac{5\,813}{5\,151}$	<u>9 142</u>	$\frac{4\,747}{4\,117}$	<u>7 643</u>	$\frac{4\,273}{2\,588}$	<u>7 461</u>

					-	-	-
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>5 887</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 000</u>	<u>4 183</u>	<u>5 801</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 089</u>	<u>4 245</u>	<u>5 887</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 652</u>	<u>4 768</u>	<u>6 318</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 604</u>	<u>4 733</u>	<u>6 273</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 228</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 228</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 699</u>	<u>6 228</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>5 940</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 056</u>	<u>4 239</u>	<u>5 854</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 146</u>	<u>4 302</u>	<u>5 940</u>

								-	-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,814}{3\,094}$	$\frac{6\,288}{5\,602}$	<u>9 691</u>	$\frac{4\,936}{4\,289}$	<u>8 120</u>	$\frac{4\,799}{3\,064}$	<u>8 057</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,786}{3\,072}$	$\frac{6\,284}{5\,602}$	<u>9 663</u>	$\frac{4\,901}{4\,259}$	<u>8 062</u>	$\frac{4\,764}{3\,042}$	<u>7 999</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,759}{3\,050}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{4\,866}{4\,228}$	<u>8 004</u>	$\frac{4\,730}{3\,020}$	<u>7 942</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,759}{3\,050}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{4\,866}{4\,228}$	<u>8 004</u>	$\frac{4\,730}{3\,020}$	<u>7 942</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,759}{3\,050}$	$\frac{6\,281}{5\,602}$	<u>9 635</u>	$\frac{4\,866}{4\,228}$	<u>8 004</u>	$\frac{4\,730}{3\,020}$	<u>7 942</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,423}{2\,728}$	$\frac{6\,097}{5\,427}$	<u>9 426</u>	$\frac{4\,830}{4\,197}$	<u>7 699</u>	$\frac{4\,325}{2\,638}$	<u>7 514</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,495}{2\,807}$	$\frac{5\,909}{5\,252}$	<u>9 190</u>	$\frac{4\,760}{4\,136}$	<u>7 587</u>	$\frac{4\,262}{2\,600}$	<u>7 404</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,609}{2\,908}$	$\frac{5\,917}{5\,252}$	<u>9 246</u>	$\frac{4\,830}{4\,197}$	<u>7 699</u>	$\frac{4\,325}{2\,638}$	<u>7 514</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,845}{3\,125}$	$\frac{6\,345}{5\,658}$	<u>9 748</u>	$\frac{4\,980}{4\,332}$	<u>8 152</u>	$\frac{4\,830}{3\,094}$	<u>8 088</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,818}{3\,103}$	$\frac{6\,342}{5\,658}$	<u>9 720</u>	$\frac{4\,944}{4\,301}$	<u>8 094</u>	$\frac{4\,795}{3\,072}$	<u>8 030</u>

					-	-	-
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 720</u>	<u>4 836</u>	<u>6 380</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 672</u>	<u>4 801</u>	<u>6 334</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 289</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 289</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 624</u>	<u>4 766</u>	<u>6 289</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>5 996</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 115</u>	<u>4 298</u>	<u>5 909</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 205</u>	<u>4 361</u>	<u>5 996</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 755</u>	<u>4 870</u>	<u>6 412</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 707</u>	<u>4 836</u>	<u>6 366</u>

								-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,790}{3\,080}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{4\,909}{4\,270}$	<u>8 035</u>	$\frac{4\,761}{3\,050}$	<u>7 973</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,790}{3\,080}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{4\,909}{4\,270}$	<u>8 035</u>	$\frac{4\,761}{3\,050}$	<u>7 973</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,790}{3\,080}$	$\frac{6\,338}{5\,658}$	<u>9 692</u>	$\frac{4\,909}{4\,270}$	<u>8 035</u>	$\frac{4\,761}{3\,050}$	<u>7 973</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,451}{2\,755}$	$\frac{6\,152}{5\,481}$	<u>9 482</u>	$\frac{4\,873}{4\,239}$	<u>7 728</u>	$\frac{4\,352}{2\,664}$	<u>7 541</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,524}{2\,834}$	$\frac{5\,963}{5\,304}$	<u>9 244</u>	$\frac{4\,802}{4\,177}$	<u>7 615</u>	$\frac{4\,289}{2\,626}$	<u>7 431</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,638}{2\,937}$	$\frac{5\,970}{5\,304}$	<u>9 300</u>	$\frac{4\,873}{4\,239}$	<u>7 728</u>	$\frac{4\,352}{2\,664}$	<u>7 541</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,591}{3\,156}$	$\frac{6\,505}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{5\,125}{4\,375}$	<u>8 473</u>	$\frac{4\,948}{3\,125}$	<u>8 408</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,558}{3\,134}$	$\frac{6\,500}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{5\,089}{4\,344}$	<u>8 412</u>	$\frac{4\,913}{3\,103}$	<u>8 348</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,526}{3\,111}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,052}{4\,313}$	<u>8 352</u>	$\frac{4\,878}{3\,080}$	<u>8 288</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,526}{3\,111}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,052}{4\,313}$	<u>8 352</u>	$\frac{4\,878}{3\,080}$	<u>8 288</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,526}{3\,111}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,052}{4\,313}$	<u>8 352</u>	$\frac{4\,878}{3\,080}$	<u>8 288</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,178}{2\,783}$	$\frac{6\,307}{5\,536}$	<u>9 764</u>	$\frac{5\,015}{4\,281}$	<u>8 039</u>	$\frac{4\,464}{2\,691}$	<u>7 850</u>

					-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 320</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 320</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 658</u>	<u>4 801</u>	<u>6 320</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 025</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 145</u>	<u>4 328</u>	<u>5 937</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 236</u>	<u>4 392</u>	<u>6 025</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>6 630</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>6 583</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 535</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 535</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>6 535</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 236</u>

								-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,241}{2\,863}$	$\frac{6\,115}{5\,357}$	<u>9 521</u>	$\frac{4\,942}{4\,219}$	<u>7 922</u>	$\frac{4\,399}{2\,652}$	<u>7 736</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,367}{2\,966}$	$\frac{6\,123}{5\,357}$	<u>9 580</u>	$\frac{5\,015}{4\,281}$	<u>8 039</u>	$\frac{4\,464}{2\,691}$	<u>7 850</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\,524}{4\,063}$	$\frac{6\,505}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{6\,541}{5\,750}$	<u>9 052</u>	$\frac{6\,235}{4\,375}$	<u>9 696</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\,333}{3\,885}$	$\frac{6\,500}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{6\,771}{5\,978}$	<u>8 847</u>	$\frac{6\,027}{4\,184}$	<u>9 462</u>
211-201-0714	10-20 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\,445}{4\,004}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{6\,955}{6\,161}$	<u>8 923</u>	$\frac{6\,273}{4\,436}$	<u>9 684</u>
211-201-0715	20-40 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{4\,839}{3\,425}$	$\frac{6\,491}{5\,714}$	<u>9 948</u>	$\frac{5\,897}{5\,138}$	<u>8 858</u>	$\frac{4\,968}{3\,180}$	<u>8 354</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,884}{5\,000}$	$\frac{6\,505}{5\,714}$	<u>10 037</u>	$\frac{5\,125}{4\,375}$	<u>10 339</u>	$\frac{4\,948}{3\,125}$	<u>8 408</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,842}{4\,964}$	$\frac{6\,500}{5\,714}$	<u>10 007</u>	$\frac{5\,089}{4\,344}$	<u>10 265</u>	$\frac{4\,913}{3\,103}$	<u>8 348</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,800}{4\,929}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,052}{4\,313}$	<u>10 191</u>	$\frac{4\,878}{3\,080}$	<u>8 288</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,800}{4\,929}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,052}{4\,313}$	<u>10 191</u>	$\frac{4\,878}{3\,080}$	<u>8 288</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,800}{4\,929}$	$\frac{6\,496}{5\,714}$	<u>9 977</u>	$\frac{5\,052}{4\,313}$	<u>10 191</u>	$\frac{4\,878}{3\,080}$	<u>8 288</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,121}{3\,303}$	$\frac{6\,307}{5\,536}$	<u>9 764</u>	$\frac{5\,015}{4\,281}$	<u>8 480</u>	$\frac{4\,464}{2\,691}$	<u>7 850</u>

					-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 145</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 236</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>8 523</u>	<u>6 575</u>	<u>7 209</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>8 274</u>	<u>6 340</u>	<u>7 017</u>
211-201-0714	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 401</u>	<u>6 481</u>	<u>7 106</u>
211-201-0715	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>8 340</u>	<u>6 434</u>	<u>7 055</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 978</u>	<u>5 030</u>	<u>8 523</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 928</u>	<u>4 994</u>	<u>8 462</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>8 401</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>8 401</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 878</u>	<u>4 958</u>	<u>8 401</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 702</u>

					· · ·			-	-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 060</u> 3 254	<u>6 115</u> 5 357	<u>9 521</u>	<u>4 942</u> 4 219	<u>8 356</u>	<u>4 399</u> 2 652	<u>7 736</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 121</u> 3 303	<u>6 123</u> 5 357	<u>9 580</u>	<u>5 015</u> 4 281	<u>8 480</u>	<u>4 464</u> 2 691	<u>7 850</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>7 172</u> 6 250	<u>6 505</u> 5 714	<u>10 037</u>	<u>6 541</u> 5 750	<u>11 626</u>	<u>6 235</u> 4 375	<u>9 696</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>7 120</u> 6 205	<u>6 500</u> 5 714	<u>10 007</u>	<u>7 006</u> 6 205	<u>11 543</u>	<u>6 191</u> 4 344	<u>9 626</u>
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 069</u> 6 161	<u>6 496</u> 5 714	<u>9 977</u>	<u>6 955</u> 6 161	<u>11 460</u>	<u>6 273</u> 4 436	<u>9 684</u>
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>7 018</u> 6 116	<u>6 491</u> 5 714	<u>9 948</u>	<u>5 897</u> 5 138	<u>11 377</u>	<u>4 968</u> 3 180	<u>8 354</u>

211-203.

					· · ·			-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 410</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 944</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 356</u>	<u>4 478</u>	<u>6 605</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 451</u>	<u>4 544</u>	<u>6 702</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>8 523</u>	<u>6 575</u>	<u>9 810</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>8 462</u>	<u>6 528</u>	<u>9 740</u>
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 401</u>	<u>6 481</u>	<u>9 670</u>
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>8 340</u>	<u>6 434</u>	<u>9 600</u>

					-	-	-
211-203-0100	3344-83	3					
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 977</u> 2 531
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079	<u>2 512</u> 2 079
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					·	·	·	-	-	-	-
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>2 085</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>2 327</u> 1 610	<u>5 977</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610	<u>5 457</u> 1 610

211-205.

					·	·	·	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 589</u> 15 179	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>16 575</u> 15 368	<u>20 253</u> 15 368	<u>17 000</u> 15 368	<u>19 328</u> 15 368
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 589</u> 15 179	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>16 575</u> 15 368	<u>20 253</u> 15 368	<u>17 000</u> 15 368	<u>19 328</u> 15 368
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 589</u> 15 179	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>16 575</u> 15 368	<u>20 253</u> 15 368	<u>17 000</u> 15 368	<u>19 328</u> 15 368

211-206.

					·	·	·	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									

					-	-	-
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>4 936</u> 1 610	<u>3 549</u> 1 610	<u>3 896</u> 1 610

					-	-	-
211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>19 074</u> 15 368	<u>18 138</u> 15 368	<u>18 190</u> 15 368
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>19 074</u> 15 368	<u>18 138</u> 15 368	<u>18 190</u> 15 368
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 074</u> 15 368	<u>18 138</u> 15 368	<u>18 190</u> 15 368

					-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3					

					· · · ·	·		-	-	-		
211-206-0101	7392-2014	25-60	3	1	1360	<u>3 541</u> 2 459	<u>6 579</u>	<u>10 010</u>	<u>5 104</u>	<u>7 574</u>	<u>4 141</u>	<u>8 293</u>

211-3.**211-302.**

,

					.						
					.						
					.						
					.						
211-302-0100	32496-2013	350	3								
211-302-0101	5-10		3	1	350	<u>23 103</u> 21 244					
211-302-0102	10-20		3	1	350	<u>23 103</u> 21 244					
211-302-0103	20-40		3	1	350	<u>23 103</u> 21 244					
211-302-0200	32496-2013	400	3								
211-302-0201	5-10		3	1	400	<u>23 278</u> 21 244					
211-302-0202	10-20		3	1	400	<u>23 278</u> 21 244					
211-302-0203	20-40		3	1	400	<u>23 278</u> 21 244					

				,	-	-	-
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>6 403</u>	<u>4 511</u>	<u>5 797</u>

					· , · , · , ·
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 628</u> 21 244

211-4.
211-401.

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 733</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>1 906</u> 1 205	<u>7 849</u>	<u>4 849</u> 2 009	<u>7 630</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 733</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>8 586</u>	<u>1 906</u> 1 205	<u>7 849</u>	<u>4 849</u> 2 009	<u>7 630</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 147</u>	<u>8 715</u> 895	<u>8 715</u>	<u>3 325</u> 895	<u>8 715</u>	<u>3 645</u> 895	<u>7 415</u>

					-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 464</u>	<u>5 014</u>	<u>7 216</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 464</u>	<u>5 014</u>	<u>7 216</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 334</u>	<u>3 354</u>	<u>6 114</u>

211-402.

					· , · , · , ·
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

,

					· , · , · , ·
211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 304</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036

211-5.**211-501.**

					· , · , · , ·			-	-	-	-
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	---	---	---	---

				,	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---

					.	.		-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 457</u> 1 306	<u>4 526</u> 3 750	<u>8 310</u>	<u>1 906</u> 1 205	<u>6 906</u>	<u>3 542</u> 1 339	<u>8 871</u>

211-6.
211-601.

					.	.		-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 798</u> 2 143	<u>3 467</u>	<u>7 504</u>	<u>2 915</u>	<u>7 207</u>	<u>4 808</u>	<u>8 433</u>

211-603.

					.	.		-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>2 761</u> 1 942	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>7 375</u>	<u>4 325</u> 2 460	<u>7 909</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>2 761</u> 1 942	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>7 375</u>	<u>4 325</u> 2 460	<u>7 909</u>

					-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 968</u>	<u>3 634</u>	<u>4 945</u>

					-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 249</u>	<u>4 612</u>	<u>6 307</u>

					-	-	-
211-603-0100	- -	3					
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 836</u>	<u>5 520</u>	<u>5 494</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 836</u>	<u>5 520</u>	<u>5 494</u>

					.	.	.	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 642</u> 2 492	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>7 375</u>	<u>4 325</u> 2 460	<u>7 909</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 642</u> 2 492	<u>4 780</u>	<u>8 438</u>	<u>2 909</u> 2 201	<u>7 375</u>	<u>4 325</u> 2 460	<u>7 909</u>

211-7.
211-701. ,

					.	.	.
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 482</u>		
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 482</u>		
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 482</u>		
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 482</u>		
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 482</u>		
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 482</u>		
211-701-0300							
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 285</u> 47 009		

8.04-08-2023

30

				,	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 836</u>	<u>5 520</u>	<u>6 047</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 836</u>	<u>5 520</u>	<u>6 047</u>

211-702.

					· · · ·
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 382</u> 1 808

212. , , ,
212-1.
212-101.

					· · · ·			-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>16 500</u> 13 252	<u>26 967</u> 13 295	<u>28 650</u> 13 295	<u>17 386</u> 12 965	<u>25 876</u> 12 965	<u>20 520</u> 12 965
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>17 385</u> 14 123	<u>27 978</u> 14 289	<u>29 661</u> 14 289	<u>18 363</u> 13 926	<u>26 853</u> 13 926	<u>21 497</u> 13 926
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>18 318</u> 15 042	<u>29 044</u> 15 339	<u>30 727</u> 15 339	<u>19 393</u> 14 941	<u>27 884</u> 14 941	<u>22 528</u> 14 941
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>17 924</u> 15 194	<u>26 568</u> 15 494	<u>27 921</u> 15 494	<u>18 923</u> 15 092	<u>25 258</u> 15 092	<u>21 283</u> 15 092

					-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>25 876</u> 12 965	<u>25 120</u> 12 965	<u>25 120</u> 12 965	<u>25 120</u> 12 965
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>26 853</u> 13 926	<u>26 097</u> 13 926	<u>26 097</u> 13 926	<u>26 097</u> 13 926
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 884</u> 14 941	<u>27 128</u> 14 941	<u>27 128</u> 14 941	<u>27 128</u> 14 941
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 258</u> 15 092	<u>25 087</u> 15 092	<u>25 087</u> 15 092	<u>25 087</u> 15 092

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>18 081</u> 15 349	<u>26 729</u> 15 652	<u>28 082</u> 15 652	<u>19 079</u> 15 246	<u>25 414</u> 15 246	<u>21 439</u> 15 246
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>18 242</u> 15 507	<u>26 893</u> 15 813	<u>28 246</u> 15 813	<u>19 239</u> 15 403	<u>25 574</u> 15 403	<u>21 599</u> 15 403
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>18 574</u> 15 833	<u>27 231</u> 16 146	<u>28 584</u> 16 146	<u>19 568</u> 15 727	<u>25 903</u> 15 727	<u>21 929</u> 15 727
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>18 745</u> 16 002	<u>27 406</u> 16 318	<u>28 759</u> 16 318	<u>19 738</u> 15 895	<u>26 073</u> 15 895	<u>22 099</u> 15 895
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>18 081</u> 15 349	<u>26 729</u> 15 652	<u>28 082</u> 15 652	<u>19 079</u> 15 246	<u>25 414</u> 15 246	<u>21 439</u> 15 246
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>18 242</u> 15 507	<u>26 893</u> 15 813	<u>28 246</u> 15 813	<u>19 239</u> 15 403	<u>25 574</u> 15 403	<u>21 599</u> 15 403
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>18 406</u> 15 668	<u>27 060</u> 15 978	<u>28 413</u> 15 978	<u>19 402</u> 15 563	<u>25 737</u> 15 563	<u>21 762</u> 15 563
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>18 745</u> 16 002	<u>27 406</u> 16 318	<u>28 759</u> 16 318	<u>19 738</u> 15 895	<u>26 073</u> 15 895	<u>22 099</u> 15 895
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>18 920</u> 16 174	<u>27 584</u> 16 493	<u>28 937</u> 16 493	<u>19 912</u> 16 065	<u>26 247</u> 16 065	<u>22 272</u> 16 065
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>18 242</u> 15 507	<u>26 893</u> 15 813	<u>28 246</u> 15 813	<u>19 239</u> 15 403	<u>25 574</u> 15 403	<u>21 599</u> 15 403
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>18 406</u> 15 668	<u>27 060</u> 15 978	<u>28 413</u> 15 978	<u>19 402</u> 15 563	<u>25 737</u> 15 563	<u>21 762</u> 15 563
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>18 574</u> 15 833	<u>27 231</u> 16 146	<u>28 584</u> 16 146	<u>19 568</u> 15 727	<u>25 903</u> 15 727	<u>21 929</u> 15 727
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>18 920</u> 16 174	<u>27 584</u> 16 493	<u>28 937</u> 16 493	<u>19 912</u> 16 065	<u>26 247</u> 16 065	<u>22 272</u> 16 065

					-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 414</u> 15 246	<u>25 243</u> 15 246	<u>25 243</u> 15 246	<u>25 243</u> 15 246
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>25 574</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>25 903</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 073</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 414</u> 15 246	<u>25 243</u> 15 246	<u>25 243</u> 15 246	<u>25 243</u> 15 246
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>25 574</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>25 737</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 073</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>26 247</u> 16 065	<u>26 076</u> 16 065	<u>26 076</u> 16 065	<u>26 076</u> 16 065
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>25 574</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403	<u>25 403</u> 15 403
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>25 737</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>25 903</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>26 247</u> 16 065	<u>26 076</u> 16 065	<u>26 076</u> 16 065	<u>26 076</u> 16 065

								-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 098</u> 16 350	<u>27 766</u> 16 673	<u>29 119</u> 16 673	<u>20 089</u> 16 240	<u>26 424</u> 16 240	<u>22 450</u> 16 240
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>18 406</u> 15 668	<u>27 060</u> 15 978	<u>28 413</u> 15 978	<u>19 402</u> 15 563	<u>25 737</u> 15 563	<u>21 762</u> 15 563
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>18 574</u> 15 833	<u>27 231</u> 16 146	<u>28 584</u> 16 146	<u>19 568</u> 15 727	<u>25 903</u> 15 727	<u>21 929</u> 15 727
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>18 745</u> 16 002	<u>27 406</u> 16 318	<u>28 759</u> 16 318	<u>19 738</u> 15 895	<u>26 073</u> 15 895	<u>22 099</u> 15 895
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 098</u> 16 350	<u>27 766</u> 16 673	<u>29 119</u> 16 673	<u>20 089</u> 16 240	<u>26 424</u> 16 240	<u>22 450</u> 16 240
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>19 281</u> 16 529	<u>27 952</u> 16 856	<u>29 305</u> 16 856	<u>20 271</u> 16 419	<u>26 606</u> 16 419	<u>22 631</u> 16 419
212-101-0400	7473-2010 10	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>19 628</u> 16 331	<u>30 395</u> 16 669	<u>32 078</u> 16 669	<u>20 712</u> 16 238	<u>29 202</u> 16 238	<u>23 846</u> 16 238
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 247</u> 16 496	<u>27 933</u> 16 837	<u>29 286</u> 16 837	<u>20 254</u> 16 402	<u>26 589</u> 16 402	<u>22 614</u> 16 402
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>19 418</u> 16 665	<u>28 108</u> 17 009	<u>29 461</u> 17 009	<u>20 424</u> 16 570	<u>26 759</u> 16 570	<u>22 784</u> 16 570
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>19 593</u> 16 836	<u>28 286</u> 17 184	<u>29 639</u> 17 184	<u>20 598</u> 16 740	<u>26 933</u> 16 740	<u>22 958</u> 16 740
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>19 953</u> 17 191	<u>28 653</u> 17 546	<u>30 007</u> 17 546	<u>20 956</u> 17 093	<u>27 291</u> 17 093	<u>23 316</u> 17 093
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 139</u> 17 374	<u>28 843</u> 17 733	<u>30 196</u> 17 733	<u>21 140</u> 17 275	<u>27 475</u> 17 275	<u>23 501</u> 17 275

					-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>26 424</u> 16 240	<u>26 254</u> 16 240	<u>26 254</u> 16 240	<u>26 254</u> 16 240
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>25 737</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563	<u>25 566</u> 15 563
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>25 903</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727	<u>25 732</u> 15 727
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 073</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895	<u>25 902</u> 15 895
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>26 424</u> 16 240	<u>26 254</u> 16 240	<u>26 254</u> 16 240	<u>26 254</u> 16 240
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>26 606</u> 16 419	<u>26 435</u> 16 419	<u>26 435</u> 16 419	<u>26 435</u> 16 419
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 202</u> 16 238	<u>28 446</u> 16 238	<u>28 446</u> 16 238	<u>28 446</u> 16 238
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 589</u> 16 402	<u>26 418</u> 16 402	<u>26 418</u> 16 402	<u>26 418</u> 16 402
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 759</u> 16 570	<u>26 588</u> 16 570	<u>26 588</u> 16 570	<u>26 588</u> 16 570
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 291</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 475</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>19 418</u> 16 665	<u>28 108</u> 17 009	<u>29 461</u> 17 009	<u>20 424</u> 16 570	<u>26 759</u> 16 570	<u>22 784</u> 16 570
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>19 593</u> 16 836	<u>28 286</u> 17 184	<u>29 639</u> 17 184	<u>20 598</u> 16 740	<u>26 933</u> 16 740	<u>22 958</u> 16 740
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>19 771</u> 17 012	<u>28 468</u> 17 363	<u>29 821</u> 17 363	<u>20 775</u> 16 915	<u>27 110</u> 16 915	<u>23 135</u> 16 915
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 139</u> 17 374	<u>28 843</u> 17 733	<u>30 196</u> 17 733	<u>21 140</u> 17 275	<u>27 475</u> 17 275	<u>23 501</u> 17 275
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 329</u> 17 560	<u>29 037</u> 17 923	<u>30 390</u> 17 923	<u>21 329</u> 17 460	<u>27 664</u> 17 460	<u>23 690</u> 17 460
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>19 593</u> 16 836	<u>28 286</u> 17 184	<u>29 639</u> 17 184	<u>20 598</u> 16 740	<u>26 933</u> 16 740	<u>22 958</u> 16 740
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>19 771</u> 17 012	<u>28 468</u> 17 363	<u>29 821</u> 17 363	<u>20 775</u> 16 915	<u>27 110</u> 16 915	<u>23 135</u> 16 915
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>19 953</u> 17 191	<u>28 653</u> 17 546	<u>30 007</u> 17 546	<u>20 956</u> 17 093	<u>27 291</u> 17 093	<u>23 316</u> 17 093
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 329</u> 17 560	<u>29 037</u> 17 923	<u>30 390</u> 17 923	<u>21 329</u> 17 460	<u>27 664</u> 17 460	<u>23 690</u> 17 460
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>20 523</u> 17 751	<u>29 235</u> 18 118	<u>30 588</u> 18 118	<u>21 522</u> 17 650	<u>27 857</u> 17 650	<u>23 882</u> 17 650
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>19 771</u> 17 012	<u>28 468</u> 17 363	<u>29 821</u> 17 363	<u>20 775</u> 16 915	<u>27 110</u> 16 915	<u>23 135</u> 16 915
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>19 953</u> 17 191	<u>28 653</u> 17 546	<u>30 007</u> 17 546	<u>20 956</u> 17 093	<u>27 291</u> 17 093	<u>23 316</u> 17 093
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 139</u> 17 374	<u>28 843</u> 17 733	<u>30 196</u> 17 733	<u>21 140</u> 17 275	<u>27 475</u> 17 275	<u>23 501</u> 17 275

					-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 759</u> 16 570	<u>26 588</u> 16 570	<u>26 588</u> 16 570	<u>26 588</u> 16 570
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 110</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 475</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 664</u> 17 460	<u>27 493</u> 17 460	<u>27 493</u> 17 460	<u>27 493</u> 17 460
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>26 933</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740	<u>26 762</u> 16 740
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 110</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 291</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 664</u> 17 460	<u>27 493</u> 17 460	<u>27 493</u> 17 460	<u>27 493</u> 17 460
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>27 857</u> 17 650	<u>27 686</u> 17 650	<u>27 686</u> 17 650	<u>27 686</u> 17 650
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 110</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915	<u>26 939</u> 16 915
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 291</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093	<u>27 120</u> 17 093
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 475</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275	<u>27 305</u> 17 275

								-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>20 523</u> 17 751	<u>29 235</u> 18 118	<u>30 588</u> 18 118	<u>21 522</u> 17 650	<u>27 857</u> 17 650	<u>23 882</u> 17 650
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>20 721</u> 17 946	<u>29 437</u> 18 317	<u>30 790</u> 18 317	<u>21 719</u> 17 844	<u>28 054</u> 17 844	<u>24 079</u> 17 844
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>19 686</u> 16 388	<u>30 482</u> 16 754	<u>32 164</u> 16 754	<u>20 798</u> 16 323	<u>29 288</u> 16 323	<u>23 932</u> 16 323
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 305</u> 16 553	<u>28 020</u> 16 923	<u>29 373</u> 16 923	<u>20 341</u> 16 488	<u>26 676</u> 16 488	<u>22 701</u> 16 488
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>19 477</u> 16 722	<u>28 196</u> 17 095	<u>29 549</u> 17 095	<u>20 512</u> 16 656	<u>26 847</u> 16 656	<u>22 872</u> 16 656
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>19 652</u> 16 895	<u>28 375</u> 17 272	<u>29 728</u> 17 272	<u>20 686</u> 16 828	<u>27 021</u> 16 828	<u>23 047</u> 16 828
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 013</u> 17 250	<u>28 744</u> 17 635	<u>30 097</u> 17 635	<u>21 046</u> 17 182	<u>27 381</u> 17 182	<u>23 407</u> 17 182
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 200</u> 17 434	<u>28 935</u> 17 823	<u>30 288</u> 17 823	<u>21 232</u> 17 365	<u>27 567</u> 17 365	<u>23 592</u> 17 365
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>19 477</u> 16 722	<u>28 196</u> 17 095	<u>29 549</u> 17 095	<u>20 512</u> 16 656	<u>26 847</u> 16 656	<u>22 872</u> 16 656
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>19 652</u> 16 895	<u>28 375</u> 17 272	<u>29 728</u> 17 272	<u>20 686</u> 16 828	<u>27 021</u> 16 828	<u>23 047</u> 16 828
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>19 831</u> 17 071	<u>28 557</u> 17 452	<u>29 911</u> 17 452	<u>20 865</u> 17 003	<u>27 200</u> 17 003	<u>23 225</u> 17 003
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 200</u> 17 434	<u>28 935</u> 17 823	<u>30 288</u> 17 823	<u>21 232</u> 17 365	<u>27 567</u> 17 365	<u>23 592</u> 17 365

					-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>27 857</u> 17 650	<u>27 686</u> 17 650	<u>27 686</u> 17 650	<u>27 686</u> 17 650
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 054</u> 17 844	<u>27 883</u> 17 844	<u>27 883</u> 17 844	<u>27 883</u> 17 844
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 288</u> 16 323	<u>28 532</u> 16 323	<u>28 532</u> 16 323	<u>28 532</u> 16 323
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 676</u> 16 488	<u>26 505</u> 16 488	<u>26 505</u> 16 488	<u>26 505</u> 16 488
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 847</u> 16 656	<u>26 676</u> 16 656	<u>26 676</u> 16 656	<u>26 676</u> 16 656
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 021</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 381</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 567</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 847</u> 16 656	<u>26 676</u> 16 656	<u>26 676</u> 16 656	<u>26 676</u> 16 656
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 021</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 200</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 567</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365

								-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 390</u> 17 621	<u>29 129</u> 18 015	<u>30 483</u> 18 015	<u>21 422</u> 17 552	<u>27 757</u> 17 552	<u>23 782</u> 17 552
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>19 652</u> 16 895	<u>28 375</u> 17 272	<u>29 728</u> 17 272	<u>20 686</u> 16 828	<u>27 021</u> 16 828	<u>23 047</u> 16 828
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>19 831</u> 17 071	<u>28 557</u> 17 452	<u>29 911</u> 17 452	<u>20 865</u> 17 003	<u>27 200</u> 17 003	<u>23 225</u> 17 003
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 013</u> 17 250	<u>28 744</u> 17 635	<u>30 097</u> 17 635	<u>21 046</u> 17 182	<u>27 381</u> 17 182	<u>23 407</u> 17 182
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 390</u> 17 621	<u>29 129</u> 18 015	<u>30 483</u> 18 015	<u>21 422</u> 17 552	<u>27 757</u> 17 552	<u>23 782</u> 17 552
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>20 585</u> 17 813	<u>29 328</u> 18 210	<u>30 682</u> 18 210	<u>21 616</u> 17 742	<u>27 951</u> 17 742	<u>23 976</u> 17 742
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>19 831</u> 17 071	<u>28 557</u> 17 452	<u>29 911</u> 17 452	<u>20 865</u> 17 003	<u>27 200</u> 17 003	<u>23 225</u> 17 003
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 013</u> 17 250	<u>28 744</u> 17 635	<u>30 097</u> 17 635	<u>21 046</u> 17 182	<u>27 381</u> 17 182	<u>23 407</u> 17 182
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 200</u> 17 434	<u>28 935</u> 17 823	<u>30 288</u> 17 823	<u>21 232</u> 17 365	<u>27 567</u> 17 365	<u>23 592</u> 17 365
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>20 585</u> 17 813	<u>29 328</u> 18 210	<u>30 682</u> 18 210	<u>21 616</u> 17 742	<u>27 951</u> 17 742	<u>23 976</u> 17 742
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>20 784</u> 18 009	<u>29 532</u> 18 411	<u>30 885</u> 18 411	<u>21 814</u> 17 937	<u>28 149</u> 17 937	<u>24 174</u> 17 937
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>20 836</u> 17 520	<u>31 670</u> 17 924	<u>33 353</u> 17 924	<u>21 951</u> 17 458	<u>30 441</u> 17 458	<u>25 085</u> 17 458

					-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>27 757</u> 17 552	<u>27 586</u> 17 552	<u>27 586</u> 17 552	<u>27 586</u> 17 552
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 021</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828	<u>26 851</u> 16 828
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 200</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 381</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>27 757</u> 17 552	<u>27 586</u> 17 552	<u>27 586</u> 17 552	<u>27 586</u> 17 552
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>27 951</u> 17 742	<u>27 780</u> 17 742	<u>27 780</u> 17 742	<u>27 780</u> 17 742
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 200</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003	<u>27 029</u> 17 003
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 381</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182	<u>27 211</u> 17 182
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 567</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365	<u>27 396</u> 17 365
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>27 951</u> 17 742	<u>27 780</u> 17 742	<u>27 780</u> 17 742	<u>27 780</u> 17 742
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 149</u> 17 937	<u>27 978</u> 17 937	<u>27 978</u> 17 937	<u>27 978</u> 17 937
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 441</u> 17 458	<u>29 685</u> 17 458	<u>29 685</u> 17 458	<u>29 685</u> 17 458

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>20 467</u> 17 697	<u>29 221</u> 18 105	<u>30 574</u> 18 105	<u>21 506</u> 17 634	<u>27 841</u> 17 634	<u>23 866</u> 17 634
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>20 651</u> 17 877	<u>29 409</u> 18 289	<u>30 762</u> 18 289	<u>21 689</u> 17 814	<u>28 024</u> 17 814	<u>24 049</u> 17 814
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>20 838</u> 18 062	<u>29 600</u> 18 478	<u>30 953</u> 18 478	<u>21 875</u> 17 998	<u>28 210</u> 17 998	<u>24 236</u> 17 998
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>21 224</u> 18 442	<u>29 995</u> 18 867	<u>31 349</u> 18 867	<u>22 260</u> 18 377	<u>28 595</u> 18 377	<u>24 621</u> 18 377
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>21 424</u> 18 638	<u>30 199</u> 19 068	<u>31 553</u> 19 068	<u>22 459</u> 18 572	<u>28 794</u> 18 572	<u>24 819</u> 18 572
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>20 651</u> 17 877	<u>29 409</u> 18 289	<u>30 762</u> 18 289	<u>21 689</u> 17 814	<u>28 024</u> 17 814	<u>24 049</u> 17 814
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>20 838</u> 18 062	<u>29 600</u> 18 478	<u>30 953</u> 18 478	<u>21 875</u> 17 998	<u>28 210</u> 17 998	<u>24 236</u> 17 998
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>21 029</u> 18 250	<u>29 796</u> 18 670	<u>31 149</u> 18 670	<u>22 066</u> 18 185	<u>28 401</u> 18 185	<u>24 426</u> 18 185
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>21 424</u> 18 638	<u>30 199</u> 19 068	<u>31 553</u> 19 068	<u>22 459</u> 18 572	<u>28 794</u> 18 572	<u>24 819</u> 18 572
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>21 627</u> 18 839	<u>30 408</u> 19 273	<u>31 761</u> 19 273	<u>22 662</u> 18 772	<u>28 997</u> 18 772	<u>25 022</u> 18 772
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>20 838</u> 18 062	<u>29 600</u> 18 478	<u>30 953</u> 18 478	<u>21 875</u> 17 998	<u>28 210</u> 17 998	<u>24 236</u> 17 998
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>21 029</u> 18 250	<u>29 796</u> 18 670	<u>31 149</u> 18 670	<u>22 066</u> 18 185	<u>28 401</u> 18 185	<u>24 426</u> 18 185
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>21 224</u> 18 442	<u>29 995</u> 18 867	<u>31 349</u> 18 867	<u>22 260</u> 18 377	<u>28 595</u> 18 377	<u>24 621</u> 18 377

					-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 841</u> 17 634	<u>27 670</u> 17 634	<u>27 670</u> 17 634	<u>27 670</u> 17 634
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 024</u> 17 814	<u>27 853</u> 17 814	<u>27 853</u> 17 814	<u>27 853</u> 17 814
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 210</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 595</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>28 794</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 024</u> 17 814	<u>27 853</u> 17 814	<u>27 853</u> 17 814	<u>27 853</u> 17 814
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 210</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 401</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>28 794</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>28 997</u> 18 772	<u>28 826</u> 18 772	<u>28 826</u> 18 772	<u>28 826</u> 18 772
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 210</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998	<u>28 039</u> 17 998
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 401</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 595</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377

								-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>21 627</u> 18 839	<u>30 408</u> 19 273	<u>31 761</u> 19 273	<u>22 662</u> 18 772	<u>28 997</u> 18 772	<u>25 022</u> 18 772
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>21 835</u> 19 043	<u>30 620</u> 19 482	<u>31 974</u> 19 482	<u>22 869</u> 18 976	<u>29 204</u> 18 976	<u>25 229</u> 18 976
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>21 029</u> 18 250	<u>29 796</u> 18 670	<u>31 149</u> 18 670	<u>22 066</u> 18 185	<u>28 401</u> 18 185	<u>24 426</u> 18 185
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>21 224</u> 18 442	<u>29 995</u> 18 867	<u>31 349</u> 18 867	<u>22 260</u> 18 377	<u>28 595</u> 18 377	<u>24 621</u> 18 377
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>21 424</u> 18 638	<u>30 199</u> 19 068	<u>31 553</u> 19 068	<u>22 459</u> 18 572	<u>28 794</u> 18 572	<u>24 819</u> 18 572
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>21 835</u> 19 043	<u>30 620</u> 19 482	<u>31 974</u> 19 482	<u>22 869</u> 18 976	<u>29 204</u> 18 976	<u>25 229</u> 18 976
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>22 048</u> 19 253	<u>30 838</u> 19 696	<u>32 191</u> 19 696	<u>23 081</u> 19 185	<u>29 416</u> 19 185	<u>25 441</u> 19 185
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>21 835</u> 19 043	<u>30 620</u> 19 482	<u>31 974</u> 19 482	<u>22 869</u> 18 976	<u>29 204</u> 18 976	<u>25 229</u> 18 976
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>22 048</u> 19 253	<u>30 838</u> 19 696	<u>32 191</u> 19 696	<u>23 081</u> 19 185	<u>29 416</u> 19 185	<u>25 441</u> 19 185
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>22 265</u> 19 467	<u>31 060</u> 19 915	<u>32 414</u> 19 915	<u>23 297</u> 19 398	<u>29 632</u> 19 398	<u>25 658</u> 19 398
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>22 487</u> 19 685	<u>31 288</u> 20 139	<u>32 641</u> 20 139	<u>23 519</u> 19 616	<u>29 854</u> 19 616	<u>25 879</u> 19 616
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>22 947</u> 20 138	<u>31 758</u> 20 602	<u>33 111</u> 20 602	<u>23 977</u> 20 067	<u>30 312</u> 20 067	<u>26 337</u> 20 067
212-101-0700	7473-2010	3								

					-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>28 997</u> 18 772	<u>28 826</u> 18 772	<u>28 826</u> 18 772	<u>28 826</u> 18 772
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 204</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 401</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185	<u>28 230</u> 18 185
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 595</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377	<u>28 424</u> 18 377
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>28 794</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572	<u>28 623</u> 18 572
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 204</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 416</u> 19 185	<u>29 245</u> 19 185	<u>29 245</u> 19 185	<u>29 245</u> 19 185
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 204</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976	<u>29 033</u> 18 976
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 416</u> 19 185	<u>29 245</u> 19 185	<u>29 245</u> 19 185	<u>29 245</u> 19 185
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 632</u> 19 398	<u>29 462</u> 19 398	<u>29 462</u> 19 398	<u>29 462</u> 19 398
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>29 854</u> 19 616	<u>29 683</u> 19 616	<u>29 683</u> 19 616	<u>29 683</u> 19 616
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 312</u> 20 067	<u>30 141</u> 20 067	<u>30 141</u> 20 067	<u>30 141</u> 20 067
212-101-0700	7473-2010	3						

					.	.	.	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 311</u> 18 971	<u>33 126</u> 19 357	<u>34 809</u> 19 357	<u>23 366</u> 18 851	<u>31 857</u> 18 851	<u>26 501</u> 18 851
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>21 957</u> 19 163	<u>30 692</u> 19 552	<u>32 045</u> 19 552	<u>22 936</u> 19 042	<u>29 271</u> 19 042	<u>25 296</u> 19 042
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>30 894</u> 19 752	<u>32 248</u> 19 752	<u>23 133</u> 19 236	<u>29 468</u> 19 236	<u>25 493</u> 19 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 565</u> 19 762	<u>31 312</u> 20 163	<u>32 666</u> 20 163	<u>23 540</u> 19 637	<u>29 875</u> 19 637	<u>25 900</u> 19 637
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>22 776</u> 19 970	<u>31 528</u> 20 375	<u>32 881</u> 20 375	<u>23 750</u> 19 843	<u>30 085</u> 19 843	<u>26 110</u> 19 843
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>21 957</u> 19 163	<u>30 692</u> 19 552	<u>32 045</u> 19 552	<u>22 936</u> 19 042	<u>29 271</u> 19 042	<u>25 296</u> 19 042
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>30 894</u> 19 752	<u>32 248</u> 19 752	<u>23 133</u> 19 236	<u>29 468</u> 19 236	<u>25 493</u> 19 236
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 558	<u>31 101</u> 19 955	<u>32 454</u> 19 955	<u>23 334</u> 19 434	<u>29 669</u> 19 434	<u>25 695</u> 19 434
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>22 776</u> 19 970	<u>31 528</u> 20 375	<u>32 881</u> 20 375	<u>23 750</u> 19 843	<u>30 085</u> 19 843	<u>26 110</u> 19 843
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 182	<u>31 748</u> 20 592	<u>33 102</u> 20 592	<u>23 965</u> 20 054	<u>30 300</u> 20 054	<u>26 325</u> 20 054
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>22 155</u> 19 358	<u>30 894</u> 19 752	<u>32 248</u> 19 752	<u>23 133</u> 19 236	<u>29 468</u> 19 236	<u>25 493</u> 19 236
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>22 358</u> 19 558	<u>31 101</u> 19 955	<u>32 454</u> 19 955	<u>23 334</u> 19 434	<u>29 669</u> 19 434	<u>25 695</u> 19 434
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 565</u> 19 762	<u>31 312</u> 20 163	<u>32 666</u> 20 163	<u>23 540</u> 19 637	<u>29 875</u> 19 637	<u>25 900</u> 19 637

					-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 857</u> 18 851	<u>31 101</u> 18 851	<u>31 101</u> 18 851	<u>31 101</u> 18 851
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 271</u> 19 042	<u>29 100</u> 19 042	<u>29 100</u> 19 042	<u>29 100</u> 19 042
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 468</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 875</u> 19 637	<u>29 704</u> 19 637	<u>29 704</u> 19 637	<u>29 704</u> 19 637
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 085</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 271</u> 19 042	<u>29 100</u> 19 042	<u>29 100</u> 19 042	<u>29 100</u> 19 042
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 468</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 669</u> 19 434	<u>29 499</u> 19 434	<u>29 499</u> 19 434	<u>29 499</u> 19 434
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 085</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843	<u>29 914</u> 19 843
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 300</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 468</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236	<u>29 297</u> 19 236
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 669</u> 19 434	<u>29 499</u> 19 434	<u>29 499</u> 19 434	<u>29 499</u> 19 434
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 875</u> 19 637	<u>29 704</u> 19 637	<u>29 704</u> 19 637	<u>29 704</u> 19 637

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 182	<u>31 748</u> 20 592	<u>33 102</u> 20 592	<u>23 965</u> 20 054	<u>30 300</u> 20 054	<u>26 325</u> 20 054
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 213</u> 20 399	<u>31 973</u> 20 814	<u>33 326</u> 20 814	<u>24 184</u> 20 270	<u>30 519</u> 20 270	<u>26 544</u> 20 270
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 182	<u>31 748</u> 20 592	<u>33 102</u> 20 592	<u>23 965</u> 20 054	<u>30 300</u> 20 054	<u>26 325</u> 20 054
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 213</u> 20 399	<u>31 973</u> 20 814	<u>33 326</u> 20 814	<u>24 184</u> 20 270	<u>30 519</u> 20 270	<u>26 544</u> 20 270
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>23 438</u> 20 621	<u>32 203</u> 21 040	<u>33 556</u> 21 040	<u>24 408</u> 20 490	<u>30 743</u> 20 490	<u>26 768</u> 20 490
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>23 668</u> 20 847	<u>32 438</u> 21 271	<u>33 791</u> 21 271	<u>24 636</u> 20 716	<u>30 971</u> 20 716	<u>26 997</u> 20 716
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 144</u> 21 316	<u>32 924</u> 21 749	<u>34 277</u> 21 749	<u>25 109</u> 21 181	<u>31 444</u> 21 181	<u>27 470</u> 21 181
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 886</u> 21 506	<u>35 699</u> 21 888	<u>37 381</u> 21 888	<u>25 862</u> 21 307	<u>34 352</u> 21 307	<u>28 996</u> 21 307
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 558</u> 21 724	<u>33 290</u> 22 109	<u>34 643</u> 22 109	<u>25 456</u> 21 522	<u>31 791</u> 21 522	<u>27 816</u> 21 522
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 784</u> 21 945	<u>33 519</u> 22 335	<u>34 872</u> 22 335	<u>25 679</u> 21 742	<u>32 014</u> 21 742	<u>28 040</u> 21 742
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 248</u> 22 403	<u>33 992</u> 22 800	<u>35 345</u> 22 800	<u>26 139</u> 22 195	<u>32 474</u> 22 195	<u>28 500</u> 22 195
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 488</u> 22 638	<u>34 236</u> 23 040	<u>35 589</u> 23 040	<u>26 377</u> 22 429	<u>32 712</u> 22 429	<u>28 737</u> 22 429

					-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 300</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 519</u> 20 270	<u>30 348</u> 20 270	<u>30 348</u> 20 270	<u>30 348</u> 20 270
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 300</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054	<u>30 129</u> 20 054
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 519</u> 20 270	<u>30 348</u> 20 270	<u>30 348</u> 20 270	<u>30 348</u> 20 270
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 743</u> 20 490	<u>30 572</u> 20 490	<u>30 572</u> 20 490	<u>30 572</u> 20 490
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 716	<u>30 801</u> 20 716	<u>30 801</u> 20 716	<u>30 801</u> 20 716
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 444</u> 21 181	<u>31 274</u> 21 181	<u>31 274</u> 21 181	<u>31 274</u> 21 181
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>34 352</u> 21 307	<u>33 596</u> 21 307	<u>33 596</u> 21 307	<u>33 596</u> 21 307
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 791</u> 21 522	<u>31 620</u> 21 522	<u>31 620</u> 21 522	<u>31 620</u> 21 522
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 014</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 474</u> 22 195	<u>32 304</u> 22 195	<u>32 304</u> 22 195	<u>32 304</u> 22 195
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 712</u> 22 429	<u>32 541</u> 22 429	<u>32 541</u> 22 429	<u>32 541</u> 22 429

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 558</u> 21 724	<u>33 290</u> 22 109	<u>34 643</u> 22 109	<u>25 456</u> 21 522	<u>31 791</u> 21 522	<u>27 816</u> 21 522
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 784</u> 21 945	<u>33 519</u> 22 335	<u>34 872</u> 22 335	<u>25 679</u> 21 742	<u>32 014</u> 21 742	<u>28 040</u> 21 742
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 014</u> 22 172	<u>33 753</u> 22 565	<u>35 106</u> 22 565	<u>25 907</u> 21 966	<u>32 242</u> 21 966	<u>28 267</u> 21 966
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 488</u> 22 638	<u>34 236</u> 23 040	<u>35 589</u> 23 040	<u>26 377</u> 22 429	<u>32 712</u> 22 429	<u>28 737</u> 22 429
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 732</u> 22 879	<u>34 485</u> 23 286	<u>35 838</u> 23 286	<u>26 619</u> 22 667	<u>32 954</u> 22 667	<u>28 980</u> 22 667
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 784</u> 21 945	<u>33 519</u> 22 335	<u>34 872</u> 22 335	<u>25 679</u> 21 742	<u>32 014</u> 21 742	<u>28 040</u> 21 742
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 014</u> 22 172	<u>33 753</u> 22 565	<u>35 106</u> 22 565	<u>25 907</u> 21 966	<u>32 242</u> 21 966	<u>28 267</u> 21 966
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 248</u> 22 403	<u>33 992</u> 22 800	<u>35 345</u> 22 800	<u>26 139</u> 22 195	<u>32 474</u> 22 195	<u>28 500</u> 22 195
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 732</u> 22 879	<u>34 485</u> 23 286	<u>35 838</u> 23 286	<u>26 619</u> 22 667	<u>32 954</u> 22 667	<u>28 980</u> 22 667
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 982</u> 23 125	<u>34 739</u> 23 536	<u>36 092</u> 23 536	<u>26 867</u> 22 911	<u>33 202</u> 22 911	<u>29 227</u> 22 911
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 732</u> 22 879	<u>34 485</u> 23 286	<u>35 838</u> 23 286	<u>26 619</u> 22 667	<u>32 954</u> 22 667	<u>28 980</u> 22 667
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 982</u> 23 125	<u>34 739</u> 23 536	<u>36 092</u> 23 536	<u>26 867</u> 22 911	<u>33 202</u> 22 911	<u>29 227</u> 22 911
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 238</u> 23 377	<u>34 999</u> 23 792	<u>36 352</u> 23 792	<u>27 120</u> 23 160	<u>33 455</u> 23 160	<u>29 480</u> 23 160

					-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 791</u> 21 522	<u>31 620</u> 21 522	<u>31 620</u> 21 522	<u>31 620</u> 21 522
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 014</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 242</u> 21 966	<u>32 071</u> 21 966	<u>32 071</u> 21 966	<u>32 071</u> 21 966
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 712</u> 22 429	<u>32 541</u> 22 429	<u>32 541</u> 22 429	<u>32 541</u> 22 429
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 954</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 014</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742	<u>31 843</u> 21 742
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 242</u> 21 966	<u>32 071</u> 21 966	<u>32 071</u> 21 966	<u>32 071</u> 21 966
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 474</u> 22 195	<u>32 304</u> 22 195	<u>32 304</u> 22 195	<u>32 304</u> 22 195
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 954</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 202</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 954</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667	<u>32 783</u> 22 667
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 202</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 455</u> 23 160	<u>33 284</u> 23 160	<u>33 284</u> 23 160	<u>33 284</u> 23 160

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 499</u> 23 633	<u>35 265</u> 24 053	<u>36 618</u> 24 053	<u>27 378</u> 23 414	<u>33 713</u> 23 414	<u>29 739</u> 23 414
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>27 038</u> 24 165	<u>35 814</u> 24 594	<u>37 167</u> 24 594	<u>27 913</u> 23 941	<u>34 248</u> 23 941	<u>30 273</u> 23 941
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 925</u> 23 513	<u>38 039</u> 24 192	<u>39 722</u> 24 192	<u>28 148</u> 23 557	<u>36 638</u> 23 557	<u>31 282</u> 23 557
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 617</u> 23 750	<u>35 654</u> 24 436	<u>37 007</u> 24 436	<u>27 765</u> 23 795	<u>34 100</u> 23 795	<u>30 125</u> 23 795
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 473</u> 23 278	<u>42 250</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>29 422</u> 23 277	<u>42 250</u> 23 277	<u>32 066</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 830</u> 23 628	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>29 779</u> 23 627	<u>42 607</u> 23 627	<u>32 423</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>28 007</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>28 957</u> 22 821	<u>41 784</u> 22 821	<u>31 601</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>28 356</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>29 306</u> 23 163	<u>42 134</u> 23 163	<u>31 950</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 710</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>29 660</u> 23 510	<u>42 487</u> 23 510	<u>32 304</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>29 071</u> 23 864	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>30 020</u> 23 863	<u>42 848</u> 23 863	<u>32 664</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 938</u> 23 734	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>29 887</u> 23 733	<u>42 715</u> 23 733	<u>32 531</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 301</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>30 251</u> 24 090	<u>43 079</u> 24 090	<u>32 895</u> 24 090

					-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 713</u> 23 414	<u>33 543</u> 23 414	<u>33 543</u> 23 414	<u>33 543</u> 23 414
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 248</u> 23 941	<u>34 077</u> 23 941	<u>34 077</u> 23 941	<u>34 077</u> 23 941
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 638</u> 23 557	<u>35 882</u> 23 557	<u>35 882</u> 23 557	<u>35 882</u> 23 557
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 100</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 224</u> 23 277	<u>37 420</u> 23 277	<u>36 605</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 607</u> 23 627	<u>41 581</u> 23 627	<u>37 777</u> 23 627	<u>36 962</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 784</u> 22 821	<u>40 759</u> 22 821	<u>36 954</u> 22 821	<u>36 139</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 108</u> 23 163	<u>37 304</u> 23 163	<u>36 488</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 487</u> 23 510	<u>41 462</u> 23 510	<u>37 657</u> 23 510	<u>36 842</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 848</u> 23 863	<u>41 822</u> 23 863	<u>38 018</u> 23 863	<u>37 202</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 715</u> 23 733	<u>41 689</u> 23 733	<u>37 885</u> 23 733	<u>37 070</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 053</u> 24 090	<u>38 249</u> 24 090	<u>37 433</u> 24 090

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 670</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>30 619</u> 24 451	<u>43 447</u> 24 451	<u>33 263</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>30 044</u> 24 818	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>30 993</u> 24 817	<u>43 820</u> 24 817	<u>33 637</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 925</u> 23 513	<u>38 039</u> 24 192	<u>39 722</u> 24 192	<u>28 148</u> 23 557	<u>36 638</u> 23 557	<u>31 282</u> 23 557
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 617</u> 23 750	<u>35 654</u> 24 436	<u>37 007</u> 24 436	<u>27 765</u> 23 795	<u>34 100</u> 23 795	<u>30 125</u> 23 795
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 115</u> 24 240	<u>36 166</u> 24 940	<u>37 519</u> 24 940	<u>28 264</u> 24 286	<u>34 598</u> 24 286	<u>30 624</u> 24 286
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 371</u> 24 492	<u>36 430</u> 25 200	<u>37 783</u> 25 200	<u>28 521</u> 24 539	<u>34 855</u> 24 539	<u>30 881</u> 24 539
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 617</u> 23 750	<u>35 654</u> 24 436	<u>37 007</u> 24 436	<u>27 765</u> 23 795	<u>34 100</u> 23 795	<u>30 125</u> 23 795
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 863</u> 23 992	<u>35 907</u> 24 686	<u>37 260</u> 24 686	<u>28 012</u> 24 038	<u>34 347</u> 24 038	<u>30 372</u> 24 038
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 371</u> 24 492	<u>36 430</u> 25 200	<u>37 783</u> 25 200	<u>28 521</u> 24 539	<u>34 855</u> 24 539	<u>30 881</u> 24 539
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 633</u> 24 750	<u>36 699</u> 25 465	<u>38 052</u> 25 465	<u>28 783</u> 24 797	<u>35 118</u> 24 797	<u>31 143</u> 24 797
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 633</u> 24 750	<u>36 699</u> 25 465	<u>38 052</u> 25 465	<u>28 783</u> 24 797	<u>35 118</u> 24 797	<u>31 143</u> 24 797
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 901</u> 25 013	<u>36 974</u> 25 736	<u>38 328</u> 25 736	<u>29 051</u> 25 061	<u>35 386</u> 25 061	<u>31 411</u> 25 061

					-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 447</u> 24 451	<u>42 421</u> 24 451	<u>38 617</u> 24 451	<u>37 802</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 820</u> 24 817	<u>42 795</u> 24 817	<u>38 991</u> 24 817	<u>38 175</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 638</u> 23 557	<u>35 882</u> 23 557	<u>35 882</u> 23 557	<u>35 882</u> 23 557
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 100</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>34 598</u> 24 286	<u>34 428</u> 24 286	<u>34 428</u> 24 286	<u>34 428</u> 24 286
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>34 855</u> 24 539	<u>34 685</u> 24 539	<u>34 685</u> 24 539	<u>34 685</u> 24 539
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 100</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795	<u>33 929</u> 23 795
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 347</u> 24 038	<u>34 176</u> 24 038	<u>34 176</u> 24 038	<u>34 176</u> 24 038
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>34 855</u> 24 539	<u>34 685</u> 24 539	<u>34 685</u> 24 539	<u>34 685</u> 24 539
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 118</u> 24 797	<u>34 947</u> 24 797	<u>34 947</u> 24 797	<u>34 947</u> 24 797
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 118</u> 24 797	<u>34 947</u> 24 797	<u>34 947</u> 24 797	<u>34 947</u> 24 797
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 386</u> 25 061	<u>35 215</u> 25 061	<u>35 215</u> 25 061	<u>35 215</u> 25 061

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 453</u> 25 557	<u>37 543</u> 26 296	<u>38 896</u> 26 296	<u>29 604</u> 25 605	<u>35 939</u> 25 605	<u>31 965</u> 25 605
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 738</u> 25 838	<u>37 836</u> 26 585	<u>39 190</u> 26 585	<u>29 890</u> 25 887	<u>36 225</u> 25 887	<u>32 251</u> 25 887
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 731</u> 25 291	<u>39 492</u> 25 622	<u>41 175</u> 25 622	<u>29 539</u> 24 926	<u>38 029</u> 24 926	<u>32 673</u> 24 926
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 442</u> 25 546	<u>37 122</u> 25 881	<u>38 475</u> 25 881	<u>29 170</u> 25 178	<u>35 505</u> 25 178	<u>31 531</u> 25 178
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 977</u> 26 073	<u>37 664</u> 26 415	<u>39 017</u> 26 415	<u>29 698</u> 25 697	<u>36 033</u> 25 697	<u>32 058</u> 25 697
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 253</u> 26 345	<u>37 943</u> 26 690	<u>39 297</u> 26 690	<u>29 970</u> 25 965	<u>36 305</u> 25 965	<u>32 330</u> 25 965
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 442</u> 25 546	<u>37 122</u> 25 881	<u>38 475</u> 25 881	<u>29 170</u> 25 178	<u>35 505</u> 25 178	<u>31 531</u> 25 178
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 707</u> 25 807	<u>37 390</u> 26 145	<u>38 743</u> 26 145	<u>29 431</u> 25 435	<u>35 766</u> 25 435	<u>31 792</u> 25 435
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 253</u> 26 345	<u>37 943</u> 26 690	<u>39 297</u> 26 690	<u>29 970</u> 25 965	<u>36 305</u> 25 965	<u>32 330</u> 25 965
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 535</u> 26 622	<u>38 229</u> 26 971	<u>39 582</u> 26 971	<u>30 248</u> 26 238	<u>36 582</u> 26 238	<u>32 608</u> 26 238
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 535</u> 26 622	<u>38 229</u> 26 971	<u>39 582</u> 26 971	<u>30 248</u> 26 238	<u>36 582</u> 26 238	<u>32 608</u> 26 238
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 823</u> 26 905	<u>38 520</u> 27 258	<u>39 874</u> 27 258	<u>30 531</u> 26 518	<u>36 866</u> 26 518	<u>32 892</u> 26 518

					-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 605	<u>35 769</u> 25 605	<u>35 769</u> 25 605	<u>35 769</u> 25 605
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 225</u> 25 887	<u>36 055</u> 25 887	<u>36 055</u> 25 887	<u>36 055</u> 25 887
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 029</u> 24 926	<u>37 273</u> 24 926	<u>37 273</u> 24 926	<u>37 273</u> 24 926
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 505</u> 25 178	<u>35 335</u> 25 178	<u>35 335</u> 25 178	<u>35 335</u> 25 178
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 033</u> 25 697	<u>35 862</u> 25 697	<u>35 862</u> 25 697	<u>35 862</u> 25 697
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 305</u> 25 965	<u>36 134</u> 25 965	<u>36 134</u> 25 965	<u>36 134</u> 25 965
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 505</u> 25 178	<u>35 335</u> 25 178	<u>35 335</u> 25 178	<u>35 335</u> 25 178
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 766</u> 25 435	<u>35 596</u> 25 435	<u>35 596</u> 25 435	<u>35 596</u> 25 435
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 305</u> 25 965	<u>36 134</u> 25 965	<u>36 134</u> 25 965	<u>36 134</u> 25 965
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 582</u> 26 238	<u>36 412</u> 26 238	<u>36 412</u> 26 238	<u>36 412</u> 26 238
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 582</u> 26 238	<u>36 412</u> 26 238	<u>36 412</u> 26 238	<u>36 412</u> 26 238
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 866</u> 26 518	<u>36 695</u> 26 518	<u>36 695</u> 26 518	<u>36 695</u> 26 518

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 417</u> 27 490	<u>39 122</u> 27 850	<u>40 476</u> 27 850	<u>31 117</u> 27 094	<u>37 452</u> 27 094	<u>33 477</u> 27 094
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 724</u> 27 792	<u>39 433</u> 28 156	<u>40 787</u> 28 156	<u>31 419</u> 27 392	<u>37 754</u> 27 392	<u>33 780</u> 27 392
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 390</u> 27 908	<u>43 105</u> 29 178	<u>44 788</u> 29 178	<u>33 130</u> 28 462	<u>41 621</u> 28 462	<u>36 265</u> 28 462
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 128</u> 28 190	<u>40 771</u> 29 473	<u>42 124</u> 29 473	<u>32 798</u> 28 749	<u>39 133</u> 28 749	<u>35 159</u> 28 749
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 718</u> 28 771	<u>41 388</u> 30 081	<u>42 742</u> 30 081	<u>33 401</u> 29 342	<u>39 736</u> 29 342	<u>35 761</u> 29 342
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 023</u> 29 071	<u>41 707</u> 30 394	<u>43 060</u> 30 394	<u>33 711</u> 29 647	<u>40 046</u> 29 647	<u>36 071</u> 29 647
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 128</u> 28 190	<u>40 771</u> 29 473	<u>42 124</u> 29 473	<u>32 798</u> 28 749	<u>39 133</u> 28 749	<u>35 159</u> 28 749
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 420</u> 28 477	<u>41 077</u> 29 774	<u>42 430</u> 29 774	<u>33 096</u> 29 042	<u>39 431</u> 29 042	<u>35 457</u> 29 042
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 023</u> 29 071	<u>41 707</u> 30 394	<u>43 060</u> 30 394	<u>33 711</u> 29 647	<u>40 046</u> 29 647	<u>36 071</u> 29 647
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 334</u> 29 377	<u>42 032</u> 30 714	<u>43 385</u> 30 714	<u>34 028</u> 29 959	<u>40 363</u> 29 959	<u>36 389</u> 29 959
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 334</u> 29 377	<u>42 032</u> 30 714	<u>43 385</u> 30 714	<u>34 028</u> 29 959	<u>40 363</u> 29 959	<u>36 389</u> 29 959
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 651</u> 29 689	<u>42 364</u> 31 041	<u>43 717</u> 31 041	<u>34 352</u> 30 278	<u>40 687</u> 30 278	<u>36 712</u> 30 278

					-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 452</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094	<u>37 281</u> 27 094
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 754</u> 27 392	<u>37 584</u> 27 392	<u>37 584</u> 27 392	<u>37 584</u> 27 392
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 621</u> 28 462	<u>40 865</u> 28 462	<u>40 865</u> 28 462	<u>40 865</u> 28 462
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>39 133</u> 28 749	<u>38 963</u> 28 749	<u>38 963</u> 28 749	<u>38 963</u> 28 749
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>39 736</u> 29 342	<u>39 565</u> 29 342	<u>39 565</u> 29 342	<u>39 565</u> 29 342
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>40 046</u> 29 647	<u>39 875</u> 29 647	<u>39 875</u> 29 647	<u>39 875</u> 29 647
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>39 133</u> 28 749	<u>38 963</u> 28 749	<u>38 963</u> 28 749	<u>38 963</u> 28 749
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>39 431</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042	<u>39 261</u> 29 042
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>40 046</u> 29 647	<u>39 875</u> 29 647	<u>39 875</u> 29 647	<u>39 875</u> 29 647
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>40 363</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>40 363</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>40 687</u> 30 278	<u>40 516</u> 30 278	<u>40 516</u> 30 278	<u>40 516</u> 30 278

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 307</u> 30 335	<u>43 049</u> 31 715	<u>44 403</u> 31 715	<u>35 021</u> 30 936	<u>41 356</u> 30 936	<u>37 381</u> 30 936
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 646</u> 30 668	<u>43 404</u> 32 064	<u>44 757</u> 32 064	<u>35 366</u> 31 276	<u>41 701</u> 31 276	<u>37 726</u> 31 276
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 997</u> 28 505	<u>43 628</u> 29 693	<u>45 311</u> 29 693	<u>33 632</u> 28 955	<u>42 122</u> 28 955	<u>36 766</u> 28 955
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 740</u> 28 793	<u>41 299</u> 29 993	<u>42 653</u> 29 993	<u>33 305</u> 29 247	<u>39 640</u> 29 247	<u>35 665</u> 29 247
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 344</u> 29 386	<u>41 928</u> 30 611	<u>43 281</u> 30 611	<u>33 917</u> 29 850	<u>40 252</u> 29 850	<u>36 278</u> 29 850
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 655</u> 29 692	<u>42 252</u> 30 930	<u>43 605</u> 30 930	<u>34 233</u> 30 161	<u>40 568</u> 30 161	<u>36 594</u> 30 161
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 740</u> 28 793	<u>41 299</u> 29 993	<u>42 653</u> 29 993	<u>33 305</u> 29 247	<u>39 640</u> 29 247	<u>35 665</u> 29 247
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 039</u> 29 086	<u>41 610</u> 30 299	<u>42 964</u> 30 299	<u>33 608</u> 29 546	<u>39 943</u> 29 546	<u>35 968</u> 29 546
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 655</u> 29 692	<u>42 252</u> 30 930	<u>43 605</u> 30 930	<u>34 233</u> 30 161	<u>40 568</u> 30 161	<u>36 594</u> 30 161
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 972</u> 30 005	<u>42 582</u> 31 256	<u>43 936</u> 31 256	<u>34 556</u> 30 479	<u>40 891</u> 30 479	<u>36 916</u> 30 479
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 972</u> 30 005	<u>42 582</u> 31 256	<u>43 936</u> 31 256	<u>34 556</u> 30 479	<u>40 891</u> 30 479	<u>36 916</u> 30 479
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 297</u> 30 324	<u>42 920</u> 31 588	<u>44 274</u> 31 588	<u>34 885</u> 30 803	<u>41 220</u> 30 803	<u>37 246</u> 30 803

					-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>41 356</u> 30 936	<u>41 185</u> 30 936	<u>41 185</u> 30 936	<u>41 185</u> 30 936
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>41 701</u> 31 276	<u>41 530</u> 31 276	<u>41 530</u> 31 276	<u>41 530</u> 31 276
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 122</u> 28 955	<u>41 366</u> 28 955	<u>41 366</u> 28 955	<u>41 366</u> 28 955
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 640</u> 29 247	<u>39 469</u> 29 247	<u>39 469</u> 29 247	<u>39 469</u> 29 247
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 252</u> 29 850	<u>40 082</u> 29 850	<u>40 082</u> 29 850	<u>40 082</u> 29 850
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 568</u> 30 161	<u>40 397</u> 30 161	<u>40 397</u> 30 161	<u>40 397</u> 30 161
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 640</u> 29 247	<u>39 469</u> 29 247	<u>39 469</u> 29 247	<u>39 469</u> 29 247
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 943</u> 29 546	<u>39 772</u> 29 546	<u>39 772</u> 29 546	<u>39 772</u> 29 546
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 568</u> 30 161	<u>40 397</u> 30 161	<u>40 397</u> 30 161	<u>40 397</u> 30 161
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 891</u> 30 479	<u>40 720</u> 30 479	<u>40 720</u> 30 479	<u>40 720</u> 30 479
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 891</u> 30 479	<u>40 720</u> 30 479	<u>40 720</u> 30 479	<u>40 720</u> 30 479
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 220</u> 30 803	<u>41 049</u> 30 803	<u>41 049</u> 30 803	<u>41 049</u> 30 803

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 966</u> 30 983	<u>43 618</u> 32 275	<u>44 971</u> 32 275	<u>35 566</u> 31 473	<u>41 901</u> 31 473	<u>37 926</u> 31 473
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 312</u> 31 324	<u>43 978</u> 32 630	<u>45 332</u> 32 630	<u>35 917</u> 31 819	<u>42 252</u> 31 819	<u>38 277</u> 31 819
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 964</u> 29 457	<u>44 681</u> 30 730	<u>46 364</u> 30 730	<u>34 662</u> 29 969	<u>43 153</u> 29 969	<u>37 797</u> 29 969
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 718</u> 29 755	<u>42 363</u> 31 040	<u>43 717</u> 31 040	<u>34 346</u> 30 272	<u>40 681</u> 30 272	<u>36 706</u> 30 272
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 341</u> 30 368	<u>43 014</u> 31 680	<u>44 367</u> 31 680	<u>34 980</u> 30 896	<u>41 315</u> 30 896	<u>37 340</u> 30 896
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>33 663</u> 30 684	<u>43 349</u> 32 010	<u>44 702</u> 32 010	<u>35 307</u> 31 218	<u>41 642</u> 31 218	<u>37 667</u> 31 218
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>32 718</u> 29 755	<u>42 363</u> 31 040	<u>43 717</u> 31 040	<u>34 346</u> 30 272	<u>40 681</u> 30 272	<u>36 706</u> 30 272
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 026</u> 30 058	<u>42 685</u> 31 357	<u>44 038</u> 31 357	<u>34 660</u> 30 581	<u>40 995</u> 30 581	<u>37 020</u> 30 581
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>33 663</u> 30 684	<u>43 349</u> 32 010	<u>44 702</u> 32 010	<u>35 307</u> 31 218	<u>41 642</u> 31 218	<u>37 667</u> 31 218
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>33 991</u> 31 007	<u>43 691</u> 32 347	<u>45 044</u> 32 347	<u>35 641</u> 31 547	<u>41 976</u> 31 547	<u>38 001</u> 31 547
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>33 991</u> 31 007	<u>43 691</u> 32 347	<u>45 044</u> 32 347	<u>35 641</u> 31 547	<u>41 976</u> 31 547	<u>38 001</u> 31 547
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 326</u> 31 337	<u>44 041</u> 32 691	<u>45 394</u> 32 691	<u>35 982</u> 31 882	<u>42 317</u> 31 882	<u>38 342</u> 31 882

					-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 901</u> 31 473	<u>41 730</u> 31 473	<u>41 730</u> 31 473	<u>41 730</u> 31 473
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 252</u> 31 819	<u>42 081</u> 31 819	<u>42 081</u> 31 819	<u>42 081</u> 31 819
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 153</u> 29 969	<u>42 397</u> 29 969	<u>42 397</u> 29 969	<u>42 397</u> 29 969
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 681</u> 30 272	<u>40 510</u> 30 272	<u>40 510</u> 30 272	<u>40 510</u> 30 272
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 315</u> 30 896	<u>41 144</u> 30 896	<u>41 144</u> 30 896	<u>41 144</u> 30 896
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 642</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 681</u> 30 272	<u>40 510</u> 30 272	<u>40 510</u> 30 272	<u>40 510</u> 30 272
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 995</u> 30 581	<u>40 824</u> 30 581	<u>40 824</u> 30 581	<u>40 824</u> 30 581
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 642</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 976</u> 31 547	<u>41 805</u> 31 547	<u>41 805</u> 31 547	<u>41 805</u> 31 547
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 976</u> 31 547	<u>41 805</u> 31 547	<u>41 805</u> 31 547	<u>41 805</u> 31 547
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 317</u> 31 882	<u>42 146</u> 31 882	<u>42 146</u> 31 882	<u>42 146</u> 31 882

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 018</u> 32 019	<u>44 763</u> 33 402	<u>46 116</u> 33 402	<u>36 686</u> 32 575	<u>43 021</u> 32 575	<u>39 046</u> 32 575
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 376</u> 32 370	<u>45 136</u> 33 769	<u>46 489</u> 33 769	<u>37 050</u> 32 933	<u>43 385</u> 32 933	<u>39 410</u> 32 933
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 045</u> 13 789	<u>27 204</u> 13 528	<u>28 886</u> 13 528	<u>17 617</u> 13 193	<u>26 108</u> 13 193	<u>20 752</u> 13 193
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 961</u> 14 691	<u>28 232</u> 14 539	<u>29 914</u> 14 539	<u>18 611</u> 14 170	<u>27 101</u> 14 170	<u>21 745</u> 14 170
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>18 926</u> 15 640	<u>29 315</u> 15 606	<u>30 998</u> 15 606	<u>19 659</u> 15 202	<u>28 149</u> 15 202	<u>22 793</u> 15 202
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 538</u> 15 798	<u>26 842</u> 15 763	<u>28 195</u> 15 763	<u>19 190</u> 15 355	<u>25 525</u> 15 355	<u>21 551</u> 15 355
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>18 702</u> 15 960	<u>27 006</u> 15 924	<u>28 359</u> 15 924	<u>19 350</u> 15 512	<u>25 685</u> 15 512	<u>21 710</u> 15 512
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>18 869</u> 16 124	<u>27 172</u> 16 088	<u>28 526</u> 16 088	<u>19 512</u> 15 672	<u>25 847</u> 15 672	<u>21 873</u> 15 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 214</u> 16 464	<u>27 517</u> 16 427	<u>28 870</u> 16 427	<u>19 847</u> 16 002	<u>26 182</u> 16 002	<u>22 208</u> 16 002

					-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 021</u> 32 575	<u>42 850</u> 32 575	<u>42 850</u> 32 575	<u>42 850</u> 32 575
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 385</u> 32 933	<u>43 214</u> 32 933	<u>43 214</u> 32 933	<u>43 214</u> 32 933
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 108</u> 13 193	<u>25 352</u> 13 193	<u>25 352</u> 13 193	<u>25 352</u> 13 193
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 101</u> 14 170	<u>26 345</u> 14 170	<u>26 345</u> 14 170	<u>26 345</u> 14 170
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 149</u> 15 202	<u>27 393</u> 15 202	<u>27 393</u> 15 202	<u>27 393</u> 15 202
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 525</u> 15 355	<u>25 355</u> 15 355	<u>25 355</u> 15 355	<u>25 355</u> 15 355
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>25 685</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 847</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 182</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 392</u> 16 639	<u>27 694</u> 16 602	<u>29 047</u> 16 602	<u>20 020</u> 16 172	<u>26 355</u> 16 172	<u>22 381</u> 16 172
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>18 702</u> 15 960	<u>27 006</u> 15 924	<u>28 359</u> 15 924	<u>19 350</u> 15 512	<u>25 685</u> 15 512	<u>21 710</u> 15 512
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>18 869</u> 16 124	<u>27 172</u> 16 088	<u>28 526</u> 16 088	<u>19 512</u> 15 672	<u>25 847</u> 15 672	<u>21 873</u> 15 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 040</u> 16 292	<u>27 343</u> 16 256	<u>28 696</u> 16 256	<u>19 678</u> 15 835	<u>26 013</u> 15 835	<u>22 038</u> 15 835
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 392</u> 16 639	<u>27 694</u> 16 602	<u>29 047</u> 16 602	<u>20 020</u> 16 172	<u>26 355</u> 16 172	<u>22 381</u> 16 172
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>19 574</u> 16 818	<u>27 875</u> 16 780	<u>29 229</u> 16 780	<u>20 197</u> 16 346	<u>26 532</u> 16 346	<u>22 557</u> 16 346
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>18 869</u> 16 124	<u>27 172</u> 16 088	<u>28 526</u> 16 088	<u>19 512</u> 15 672	<u>25 847</u> 15 672	<u>21 873</u> 15 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 040</u> 16 292	<u>27 343</u> 16 256	<u>28 696</u> 16 256	<u>19 678</u> 15 835	<u>26 013</u> 15 835	<u>22 038</u> 15 835
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 214</u> 16 464	<u>27 517</u> 16 427	<u>28 870</u> 16 427	<u>19 847</u> 16 002	<u>26 182</u> 16 002	<u>22 208</u> 16 002
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>19 574</u> 16 818	<u>27 875</u> 16 780	<u>29 229</u> 16 780	<u>20 197</u> 16 346	<u>26 532</u> 16 346	<u>22 557</u> 16 346
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 000	<u>28 061</u> 16 963	<u>29 414</u> 16 963	<u>20 378</u> 16 524	<u>26 712</u> 16 524	<u>22 738</u> 16 524
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 040</u> 16 292	<u>27 343</u> 16 256	<u>28 696</u> 16 256	<u>19 678</u> 15 835	<u>26 013</u> 15 835	<u>22 038</u> 15 835
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 214</u> 16 464	<u>27 517</u> 16 427	<u>28 870</u> 16 427	<u>19 847</u> 16 002	<u>26 182</u> 16 002	<u>22 208</u> 16 002

					-	-	-	-
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>26 355</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>25 685</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512	<u>25 514</u> 15 512
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 847</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 013</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>26 355</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>26 532</u> 16 346	<u>26 361</u> 16 346	<u>26 361</u> 16 346	<u>26 361</u> 16 346
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 847</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672	<u>25 676</u> 15 672
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 013</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 182</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>26 532</u> 16 346	<u>26 361</u> 16 346	<u>26 361</u> 16 346	<u>26 361</u> 16 346
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 712</u> 16 524	<u>26 542</u> 16 524	<u>26 542</u> 16 524	<u>26 542</u> 16 524
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 013</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835	<u>25 842</u> 15 835
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 182</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002	<u>26 012</u> 16 002

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 392</u> 16 639	<u>27 694</u> 16 602	<u>29 047</u> 16 602	<u>20 020</u> 16 172	<u>26 355</u> 16 172	<u>22 381</u> 16 172
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>19 760</u> 17 000	<u>28 061</u> 16 963	<u>29 414</u> 16 963	<u>20 378</u> 16 524	<u>26 712</u> 16 524	<u>22 738</u> 16 524
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>19 949</u> 17 187	<u>28 250</u> 17 149	<u>29 603</u> 17 149	<u>20 562</u> 16 705	<u>26 897</u> 16 705	<u>22 922</u> 16 705
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 268</u> 16 961	<u>30 690</u> 16 959	<u>32 373</u> 16 959	<u>21 000</u> 16 522	<u>29 491</u> 16 522	<u>24 135</u> 16 522
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>19 894</u> 17 133	<u>28 231</u> 17 130	<u>29 584</u> 17 130	<u>20 545</u> 16 689	<u>26 880</u> 16 689	<u>22 906</u> 16 689
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 071</u> 17 307	<u>28 409</u> 17 305	<u>29 762</u> 17 305	<u>20 718</u> 16 859	<u>27 053</u> 16 859	<u>23 079</u> 16 859
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 253</u> 17 486	<u>28 590</u> 17 484	<u>29 943</u> 17 484	<u>20 895</u> 17 033	<u>27 230</u> 17 033	<u>23 255</u> 17 033
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 627</u> 17 854	<u>28 964</u> 17 852	<u>30 317</u> 17 852	<u>21 259</u> 17 392	<u>27 594</u> 17 392	<u>23 620</u> 17 392
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>20 820</u> 18 044	<u>29 157</u> 18 042	<u>30 510</u> 18 042	<u>21 447</u> 17 577	<u>27 782</u> 17 577	<u>23 808</u> 17 577
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 071</u> 17 307	<u>28 409</u> 17 305	<u>29 762</u> 17 305	<u>20 718</u> 16 859	<u>27 053</u> 16 859	<u>23 079</u> 16 859
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 253</u> 17 486	<u>28 590</u> 17 484	<u>29 943</u> 17 484	<u>20 895</u> 17 033	<u>27 230</u> 17 033	<u>23 255</u> 17 033
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 438</u> 17 668	<u>28 775</u> 17 666	<u>30 128</u> 17 666	<u>21 075</u> 17 211	<u>27 410</u> 17 211	<u>23 436</u> 17 211

					-	-	-	-
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>26 355</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172	<u>26 185</u> 16 172
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 712</u> 16 524	<u>26 542</u> 16 524	<u>26 542</u> 16 524	<u>26 542</u> 16 524
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 897</u> 16 705	<u>26 726</u> 16 705	<u>26 726</u> 16 705	<u>26 726</u> 16 705
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 491</u> 16 522	<u>28 735</u> 16 522	<u>28 735</u> 16 522	<u>28 735</u> 16 522
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 880</u> 16 689	<u>26 710</u> 16 689	<u>26 710</u> 16 689	<u>26 710</u> 16 689
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 053</u> 16 859	<u>26 883</u> 16 859	<u>26 883</u> 16 859	<u>26 883</u> 16 859
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 230</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 594</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 782</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 053</u> 16 859	<u>26 883</u> 16 859	<u>26 883</u> 16 859	<u>26 883</u> 16 859
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 230</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 410</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211

					.	.	.	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>20 820</u> 18 044	<u>29 157</u> 18 042	<u>30 510</u> 18 042	<u>21 447</u> 17 577	<u>27 782</u> 17 577	<u>23 808</u> 17 577
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 017</u> 18 238	<u>29 354</u> 18 236	<u>30 707</u> 18 236	<u>21 639</u> 17 766	<u>27 974</u> 17 766	<u>24 000</u> 17 766
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 253</u> 17 486	<u>28 590</u> 17 484	<u>29 943</u> 17 484	<u>20 895</u> 17 033	<u>27 230</u> 17 033	<u>23 255</u> 17 033
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 438</u> 17 668	<u>28 775</u> 17 666	<u>30 128</u> 17 666	<u>21 075</u> 17 211	<u>27 410</u> 17 211	<u>23 436</u> 17 211
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 627</u> 17 854	<u>28 964</u> 17 852	<u>30 317</u> 17 852	<u>21 259</u> 17 392	<u>27 594</u> 17 392	<u>23 620</u> 17 392
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 017</u> 18 238	<u>29 354</u> 18 236	<u>30 707</u> 18 236	<u>21 639</u> 17 766	<u>27 974</u> 17 766	<u>24 000</u> 17 766
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 218</u> 18 436	<u>29 555</u> 18 434	<u>30 909</u> 18 434	<u>21 835</u> 17 959	<u>28 170</u> 17 959	<u>24 196</u> 17 959
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 438</u> 17 668	<u>28 775</u> 17 666	<u>30 128</u> 17 666	<u>21 075</u> 17 211	<u>27 410</u> 17 211	<u>23 436</u> 17 211
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 627</u> 17 854	<u>28 964</u> 17 852	<u>30 317</u> 17 852	<u>21 259</u> 17 392	<u>27 594</u> 17 392	<u>23 620</u> 17 392
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>20 820</u> 18 044	<u>29 157</u> 18 042	<u>30 510</u> 18 042	<u>21 447</u> 17 577	<u>27 782</u> 17 577	<u>23 808</u> 17 577
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 218</u> 18 436	<u>29 555</u> 18 434	<u>30 909</u> 18 434	<u>21 835</u> 17 959	<u>28 170</u> 17 959	<u>24 196</u> 17 959
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 424</u> 18 639	<u>29 761</u> 18 636	<u>31 114</u> 18 636	<u>22 036</u> 18 156	<u>28 371</u> 18 156	<u>24 396</u> 18 156
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 782</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 974</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 230</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033	<u>27 059</u> 17 033
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 410</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 594</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 974</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766	<u>27 804</u> 17 766
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 170</u> 17 959	<u>28 000</u> 17 959	<u>28 000</u> 17 959	<u>28 000</u> 17 959
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 410</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211	<u>27 239</u> 17 211
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 594</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392	<u>27 424</u> 17 392
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 782</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577	<u>27 612</u> 17 577
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 170</u> 17 959	<u>28 000</u> 17 959	<u>28 000</u> 17 959	<u>28 000</u> 17 959
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 371</u> 18 156	<u>28 200</u> 18 156	<u>28 200</u> 18 156	<u>28 200</u> 18 156
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 327</u> 17 019	<u>30 778</u> 17 046	<u>32 461</u> 17 046	<u>21 088</u> 16 609	<u>29 578</u> 16 609	<u>24 222</u> 16 609
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>19 953</u> 17 191	<u>28 320</u> 17 218	<u>29 673</u> 17 218	<u>20 634</u> 16 776	<u>26 969</u> 16 776	<u>22 994</u> 16 776
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 131</u> 17 366	<u>28 498</u> 17 393	<u>29 852</u> 17 393	<u>20 808</u> 16 948	<u>27 143</u> 16 948	<u>23 168</u> 16 948
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 313</u> 17 545	<u>28 680</u> 17 573	<u>30 034</u> 17 573	<u>20 986</u> 17 122	<u>27 321</u> 17 122	<u>23 346</u> 17 122
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>20 688</u> 17 915	<u>29 056</u> 17 943	<u>30 410</u> 17 943	<u>21 352</u> 17 483	<u>27 687</u> 17 483	<u>23 712</u> 17 483
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>20 882</u> 18 105	<u>29 250</u> 18 134	<u>30 604</u> 18 134	<u>21 541</u> 17 669	<u>27 876</u> 17 669	<u>23 901</u> 17 669
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 131</u> 17 366	<u>28 498</u> 17 393	<u>29 852</u> 17 393	<u>20 808</u> 16 948	<u>27 143</u> 16 948	<u>23 168</u> 16 948
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 313</u> 17 545	<u>28 680</u> 17 573	<u>30 034</u> 17 573	<u>20 986</u> 17 122	<u>27 321</u> 17 122	<u>23 346</u> 17 122
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 499</u> 17 728	<u>28 866</u> 17 756	<u>30 220</u> 17 756	<u>21 167</u> 17 301	<u>27 502</u> 17 301	<u>23 527</u> 17 301
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>20 882</u> 18 105	<u>29 250</u> 18 134	<u>30 604</u> 18 134	<u>21 541</u> 17 669	<u>27 876</u> 17 669	<u>23 901</u> 17 669
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 080</u> 18 300	<u>29 448</u> 18 329	<u>30 802</u> 18 329	<u>21 734</u> 17 859	<u>28 069</u> 17 859	<u>24 094</u> 17 859
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 313</u> 17 545	<u>28 680</u> 17 573	<u>30 034</u> 17 573	<u>20 986</u> 17 122	<u>27 321</u> 17 122	<u>23 346</u> 17 122
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>20 499</u> 17 728	<u>28 866</u> 17 756	<u>30 220</u> 17 756	<u>21 167</u> 17 301	<u>27 502</u> 17 301	<u>23 527</u> 17 301

					-	-	-	-
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 578</u> 16 609	<u>28 822</u> 16 609	<u>28 822</u> 16 609	<u>28 822</u> 16 609
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 969</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776	<u>26 798</u> 16 776
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 143</u> 16 948	<u>26 972</u> 16 948	<u>26 972</u> 16 948	<u>26 972</u> 16 948
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 321</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 687</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 876</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 143</u> 16 948	<u>26 972</u> 16 948	<u>26 972</u> 16 948	<u>26 972</u> 16 948
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 321</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 876</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 069</u> 17 859	<u>27 898</u> 17 859	<u>27 898</u> 17 859	<u>27 898</u> 17 859
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 321</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122	<u>27 150</u> 17 122
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301

					.	.	.	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>20 688</u> 17 915	<u>29 056</u> 17 943	<u>30 410</u> 17 943	<u>21 352</u> 17 483	<u>27 687</u> 17 483	<u>23 712</u> 17 483
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 080</u> 18 300	<u>29 448</u> 18 329	<u>30 802</u> 18 329	<u>21 734</u> 17 859	<u>28 069</u> 17 859	<u>24 094</u> 17 859
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 282</u> 18 499	<u>29 651</u> 18 528	<u>31 004</u> 18 528	<u>21 931</u> 18 053	<u>28 266</u> 18 053	<u>24 291</u> 18 053
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>20 499</u> 17 728	<u>28 866</u> 17 756	<u>30 220</u> 17 756	<u>21 167</u> 17 301	<u>27 502</u> 17 301	<u>23 527</u> 17 301
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>20 688</u> 17 915	<u>29 056</u> 17 943	<u>30 410</u> 17 943	<u>21 352</u> 17 483	<u>27 687</u> 17 483	<u>23 712</u> 17 483
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>20 882</u> 18 105	<u>29 250</u> 18 134	<u>30 604</u> 18 134	<u>21 541</u> 17 669	<u>27 876</u> 17 669	<u>23 901</u> 17 669
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 282</u> 18 499	<u>29 651</u> 18 528	<u>31 004</u> 18 528	<u>21 931</u> 18 053	<u>28 266</u> 18 053	<u>24 291</u> 18 053
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>21 489</u> 18 702	<u>29 858</u> 18 731	<u>31 211</u> 18 731	<u>22 133</u> 18 251	<u>28 468</u> 18 251	<u>24 493</u> 18 251
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 490</u> 18 164	<u>31 987</u> 18 236	<u>33 670</u> 18 236	<u>22 261</u> 17 763	<u>30 751</u> 17 763	<u>25 395</u> 17 763
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 128</u> 18 347	<u>29 541</u> 18 420	<u>30 894</u> 18 420	<u>21 819</u> 17 942	<u>28 154</u> 17 942	<u>24 179</u> 17 942
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 535	<u>29 732</u> 18 608	<u>31 085</u> 18 608	<u>22 005</u> 18 125	<u>28 340</u> 18 125	<u>24 365</u> 18 125
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>21 512</u> 18 726	<u>29 927</u> 18 800	<u>31 280</u> 18 800	<u>22 195</u> 18 312	<u>28 530</u> 18 312	<u>24 555</u> 18 312

					-	-	-	-
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 687</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 069</u> 17 859	<u>27 898</u> 17 859	<u>27 898</u> 17 859	<u>27 898</u> 17 859
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 266</u> 18 053	<u>28 095</u> 18 053	<u>28 095</u> 18 053	<u>28 095</u> 18 053
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301	<u>27 331</u> 17 301
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 687</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483	<u>27 516</u> 17 483
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 876</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669	<u>27 705</u> 17 669
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 266</u> 18 053	<u>28 095</u> 18 053	<u>28 095</u> 18 053	<u>28 095</u> 18 053
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 468</u> 18 251	<u>28 297</u> 18 251	<u>28 297</u> 18 251	<u>28 297</u> 18 251
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 751</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763	<u>29 995</u> 17 763
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 154</u> 17 942	<u>27 983</u> 17 942	<u>27 983</u> 17 942	<u>27 983</u> 17 942
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 340</u> 18 125	<u>28 169</u> 18 125	<u>28 169</u> 18 125	<u>28 169</u> 18 125
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 530</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>21 913</u> 19 120	<u>30 329</u> 19 195	<u>31 682</u> 19 195	<u>22 586</u> 18 698	<u>28 921</u> 18 698	<u>24 947</u> 18 698
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>22 120</u> 19 323	<u>30 536</u> 19 400	<u>31 890</u> 19 400	<u>22 788</u> 18 897	<u>29 123</u> 18 897	<u>25 149</u> 18 897
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>21 318</u> 18 535	<u>29 732</u> 18 608	<u>31 085</u> 18 608	<u>22 005</u> 18 125	<u>28 340</u> 18 125	<u>24 365</u> 18 125
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>21 512</u> 18 726	<u>29 927</u> 18 800	<u>31 280</u> 18 800	<u>22 195</u> 18 312	<u>28 530</u> 18 312	<u>24 555</u> 18 312
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>21 711</u> 18 921	<u>30 126</u> 18 995	<u>31 479</u> 18 995	<u>22 388</u> 18 503	<u>28 723</u> 18 503	<u>24 749</u> 18 503
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>22 120</u> 19 323	<u>30 536</u> 19 400	<u>31 890</u> 19 400	<u>22 788</u> 18 897	<u>29 123</u> 18 897	<u>25 149</u> 18 897
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>22 331</u> 19 531	<u>30 748</u> 19 608	<u>32 102</u> 19 608	<u>22 995</u> 19 100	<u>29 330</u> 19 100	<u>25 355</u> 19 100
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>21 512</u> 18 726	<u>29 927</u> 18 800	<u>31 280</u> 18 800	<u>22 195</u> 18 312	<u>28 530</u> 18 312	<u>24 555</u> 18 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>21 711</u> 18 921	<u>30 126</u> 18 995	<u>31 479</u> 18 995	<u>22 388</u> 18 503	<u>28 723</u> 18 503	<u>24 749</u> 18 503
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>21 913</u> 19 120	<u>30 329</u> 19 195	<u>31 682</u> 19 195	<u>22 586</u> 18 698	<u>28 921</u> 18 698	<u>24 947</u> 18 698
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>22 331</u> 19 531	<u>30 748</u> 19 608	<u>32 102</u> 19 608	<u>22 995</u> 19 100	<u>29 330</u> 19 100	<u>25 355</u> 19 100
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>22 546</u> 19 743	<u>30 965</u> 19 821	<u>32 318</u> 19 821	<u>23 206</u> 19 307	<u>29 541</u> 19 307	<u>25 566</u> 19 307
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>21 711</u> 18 921	<u>30 126</u> 18 995	<u>31 479</u> 18 995	<u>22 388</u> 18 503	<u>28 723</u> 18 503	<u>24 749</u> 18 503

					-	-	-	-
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>28 921</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 123</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 340</u> 18 125	<u>28 169</u> 18 125	<u>28 169</u> 18 125	<u>28 169</u> 18 125
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 530</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 723</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 123</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 330</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 530</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312	<u>28 359</u> 18 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 723</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>28 921</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 330</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100	<u>29 159</u> 19 100
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 541</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 723</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503	<u>28 553</u> 18 503

					.	.	.	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>21 913</u> 19 120	<u>30 329</u> 19 195	<u>31 682</u> 19 195	<u>22 586</u> 18 698	<u>28 921</u> 18 698	<u>24 947</u> 18 698
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>22 120</u> 19 323	<u>30 536</u> 19 400	<u>31 890</u> 19 400	<u>22 788</u> 18 897	<u>29 123</u> 18 897	<u>25 149</u> 18 897
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>22 546</u> 19 743	<u>30 965</u> 19 821	<u>32 318</u> 19 821	<u>23 206</u> 19 307	<u>29 541</u> 19 307	<u>25 566</u> 19 307
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>22 767</u> 19 960	<u>31 186</u> 20 039	<u>32 540</u> 20 039	<u>23 421</u> 19 520	<u>29 756</u> 19 520	<u>25 782</u> 19 520
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>22 546</u> 19 743	<u>30 965</u> 19 821	<u>32 318</u> 19 821	<u>23 206</u> 19 307	<u>29 541</u> 19 307	<u>25 566</u> 19 307
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>22 767</u> 19 960	<u>31 186</u> 20 039	<u>32 540</u> 20 039	<u>23 421</u> 19 520	<u>29 756</u> 19 520	<u>25 782</u> 19 520
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>22 992</u> 20 182	<u>31 412</u> 20 262	<u>32 766</u> 20 262	<u>23 642</u> 19 737	<u>29 977</u> 19 737	<u>26 002</u> 19 737
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>23 223</u> 20 409	<u>31 644</u> 20 489	<u>32 997</u> 20 489	<u>23 867</u> 19 958	<u>30 202</u> 19 958	<u>26 227</u> 19 958
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>23 699</u> 20 878	<u>32 122</u> 20 960	<u>33 476</u> 20 960	<u>24 333</u> 20 417	<u>30 668</u> 20 417	<u>26 693</u> 20 417
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 981</u> 19 631	<u>33 468</u> 19 693	<u>35 151</u> 19 693	<u>23 701</u> 19 180	<u>32 191</u> 19 180	<u>26 835</u> 19 180
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>22 634</u> 19 830	<u>31 037</u> 19 892	<u>32 390</u> 19 892	<u>23 273</u> 19 374	<u>29 608</u> 19 374	<u>25 634</u> 19 374
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>22 840</u> 20 032	<u>31 243</u> 20 095	<u>32 597</u> 20 095	<u>23 474</u> 19 572	<u>29 809</u> 19 572	<u>25 834</u> 19 572

					-	-	-	-
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>28 921</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698	<u>28 751</u> 18 698
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 123</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897	<u>28 953</u> 18 897
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 541</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 756</u> 19 520	<u>29 586</u> 19 520	<u>29 586</u> 19 520	<u>29 586</u> 19 520
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 541</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307	<u>29 370</u> 19 307
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 756</u> 19 520	<u>29 586</u> 19 520	<u>29 586</u> 19 520	<u>29 586</u> 19 520
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>29 977</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 202</u> 19 958	<u>30 031</u> 19 958	<u>30 031</u> 19 958	<u>30 031</u> 19 958
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 668</u> 20 417	<u>30 497</u> 20 417	<u>30 497</u> 20 417	<u>30 497</u> 20 417
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 191</u> 19 180	<u>31 435</u> 19 180	<u>31 435</u> 19 180	<u>31 435</u> 19 180
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 608</u> 19 374	<u>29 437</u> 19 374	<u>29 437</u> 19 374	<u>29 437</u> 19 374
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 809</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
					.	.	.			
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 264</u> 20 449	<u>31 669</u> 20 514	<u>33 022</u> 20 514	<u>23 888</u> 19 979	<u>30 223</u> 19 979	<u>26 249</u> 19 979
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>23 482</u> 20 665	<u>31 888</u> 20 730	<u>33 241</u> 20 730	<u>24 102</u> 20 190	<u>30 437</u> 20 190	<u>26 462</u> 20 190
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>22 634</u> 19 830	<u>31 037</u> 19 892	<u>32 390</u> 19 892	<u>23 273</u> 19 374	<u>29 608</u> 19 374	<u>25 634</u> 19 374
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>22 840</u> 20 032	<u>31 243</u> 20 095	<u>32 597</u> 20 095	<u>23 474</u> 19 572	<u>29 809</u> 19 572	<u>25 834</u> 19 572
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 049</u> 20 238	<u>31 454</u> 20 302	<u>32 807</u> 20 302	<u>23 679</u> 19 773	<u>30 014</u> 19 773	<u>26 039</u> 19 773
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>23 482</u> 20 665	<u>31 888</u> 20 730	<u>33 241</u> 20 730	<u>24 102</u> 20 190	<u>30 437</u> 20 190	<u>26 462</u> 20 190
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>23 706</u> 20 884	<u>32 112</u> 20 950	<u>33 465</u> 20 950	<u>24 320</u> 20 404	<u>30 655</u> 20 404	<u>26 681</u> 20 404
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>22 840</u> 20 032	<u>31 243</u> 20 095	<u>32 597</u> 20 095	<u>23 474</u> 19 572	<u>29 809</u> 19 572	<u>25 834</u> 19 572
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 049</u> 20 238	<u>31 454</u> 20 302	<u>32 807</u> 20 302	<u>23 679</u> 19 773	<u>30 014</u> 19 773	<u>26 039</u> 19 773
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 264</u> 20 449	<u>31 669</u> 20 514	<u>33 022</u> 20 514	<u>23 888</u> 19 979	<u>30 223</u> 19 979	<u>26 249</u> 19 979
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>23 706</u> 20 884	<u>32 112</u> 20 950	<u>33 465</u> 20 950	<u>24 320</u> 20 404	<u>30 655</u> 20 404	<u>26 681</u> 20 404
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>23 934</u> 21 109	<u>32 341</u> 21 176	<u>33 694</u> 21 176	<u>24 543</u> 20 624	<u>30 878</u> 20 624	<u>26 903</u> 20 624
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>23 706</u> 20 884	<u>32 112</u> 20 950	<u>33 465</u> 20 950	<u>24 320</u> 20 404	<u>30 655</u> 20 404	<u>26 681</u> 20 404

					-	-	-	-
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 223</u> 19 979	<u>30 053</u> 19 979	<u>30 053</u> 19 979	<u>30 053</u> 19 979
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 437</u> 20 190	<u>30 266</u> 20 190	<u>30 266</u> 20 190	<u>30 266</u> 20 190
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 608</u> 19 374	<u>29 437</u> 19 374	<u>29 437</u> 19 374	<u>29 437</u> 19 374
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 809</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 014</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 437</u> 20 190	<u>30 266</u> 20 190	<u>30 266</u> 20 190	<u>30 266</u> 20 190
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 655</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 809</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572	<u>29 638</u> 19 572
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 014</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773	<u>29 843</u> 19 773
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 223</u> 19 979	<u>30 053</u> 19 979	<u>30 053</u> 19 979	<u>30 053</u> 19 979
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 655</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 878</u> 20 624	<u>30 707</u> 20 624	<u>30 707</u> 20 624	<u>30 707</u> 20 624
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 655</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404	<u>30 484</u> 20 404

					.	.	.	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>23 934</u> 21 109	<u>32 341</u> 21 176	<u>33 694</u> 21 176	<u>24 543</u> 20 624	<u>30 878</u> 20 624	<u>26 903</u> 20 624
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 167</u> 21 338	<u>32 575</u> 21 406	<u>33 928</u> 21 406	<u>24 771</u> 20 848	<u>31 106</u> 20 848	<u>27 131</u> 20 848
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>24 405</u> 21 573	<u>32 814</u> 21 641	<u>34 167</u> 21 641	<u>25 004</u> 21 077	<u>31 339</u> 21 077	<u>27 364</u> 21 077
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>24 898</u> 22 058	<u>33 308</u> 22 127	<u>34 661</u> 22 127	<u>25 485</u> 21 551	<u>31 820</u> 21 551	<u>27 845</u> 21 551
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 585</u> 22 195	<u>36 084</u> 22 268	<u>37 767</u> 22 268	<u>26 238</u> 21 678	<u>34 729</u> 21 678	<u>29 373</u> 21 678
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 265</u> 22 419	<u>33 679</u> 22 493	<u>35 033</u> 22 493	<u>25 837</u> 21 897	<u>32 172</u> 21 897	<u>28 197</u> 21 897
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 497</u> 22 647	<u>33 913</u> 22 722	<u>35 266</u> 22 722	<u>26 064</u> 22 120	<u>32 399</u> 22 120	<u>28 424</u> 22 120
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 976</u> 23 119	<u>34 394</u> 23 196	<u>35 747</u> 23 196	<u>26 532</u> 22 581	<u>32 867</u> 22 581	<u>28 892</u> 22 581
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 224</u> 23 363	<u>34 642</u> 23 440	<u>35 995</u> 23 440	<u>26 773</u> 22 819	<u>33 108</u> 22 819	<u>29 134</u> 22 819
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 265</u> 22 419	<u>33 679</u> 22 493	<u>35 033</u> 22 493	<u>25 837</u> 21 897	<u>32 172</u> 21 897	<u>28 197</u> 21 897
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 497</u> 22 647	<u>33 913</u> 22 722	<u>35 266</u> 22 722	<u>26 064</u> 22 120	<u>32 399</u> 22 120	<u>28 424</u> 22 120
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 734</u> 22 881	<u>34 151</u> 22 957	<u>35 504</u> 22 957	<u>26 295</u> 22 349	<u>32 630</u> 22 349	<u>28 656</u> 22 349

					-	-	-	-
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 878</u> 20 624	<u>30 707</u> 20 624	<u>30 707</u> 20 624	<u>30 707</u> 20 624
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 106</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848	<u>30 935</u> 20 848
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 339</u> 21 077	<u>31 168</u> 21 077	<u>31 168</u> 21 077	<u>31 168</u> 21 077
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 820</u> 21 551	<u>31 649</u> 21 551	<u>31 649</u> 21 551	<u>31 649</u> 21 551
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 729</u> 21 678	<u>33 973</u> 21 678	<u>33 973</u> 21 678	<u>33 973</u> 21 678
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 172</u> 21 897	<u>32 001</u> 21 897	<u>32 001</u> 21 897	<u>32 001</u> 21 897
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 867</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 108</u> 22 819	<u>32 938</u> 22 819	<u>32 938</u> 22 819	<u>32 938</u> 22 819
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 172</u> 21 897	<u>32 001</u> 21 897	<u>32 001</u> 21 897	<u>32 001</u> 21 897
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 630</u> 22 349	<u>32 460</u> 22 349	<u>32 460</u> 22 349	<u>32 460</u> 22 349

								-	-	-
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 224</u> 23 363	<u>34 642</u> 23 440	<u>35 995</u> 23 440	<u>26 773</u> 22 819	<u>33 108</u> 22 819	<u>29 134</u> 22 819
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 476</u> 23 611	<u>34 895</u> 23 689	<u>36 248</u> 23 689	<u>27 020</u> 23 062	<u>33 355</u> 23 062	<u>29 380</u> 23 062
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 497</u> 22 647	<u>33 913</u> 22 722	<u>35 266</u> 22 722	<u>26 064</u> 22 120	<u>32 399</u> 22 120	<u>28 424</u> 22 120
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 734</u> 22 881	<u>34 151</u> 22 957	<u>35 504</u> 22 957	<u>26 295</u> 22 349	<u>32 630</u> 22 349	<u>28 656</u> 22 349
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 976</u> 23 119	<u>34 394</u> 23 196	<u>35 747</u> 23 196	<u>26 532</u> 22 581	<u>32 867</u> 22 581	<u>28 892</u> 22 581
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 476</u> 23 611	<u>34 895</u> 23 689	<u>36 248</u> 23 689	<u>27 020</u> 23 062	<u>33 355</u> 23 062	<u>29 380</u> 23 062
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 734</u> 23 865	<u>35 154</u> 23 944	<u>36 507</u> 23 944	<u>27 272</u> 23 310	<u>33 607</u> 23 310	<u>29 632</u> 23 310
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 476</u> 23 611	<u>34 895</u> 23 689	<u>36 248</u> 23 689	<u>27 020</u> 23 062	<u>33 355</u> 23 062	<u>29 380</u> 23 062
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 734</u> 23 865	<u>35 154</u> 23 944	<u>36 507</u> 23 944	<u>27 272</u> 23 310	<u>33 607</u> 23 310	<u>29 632</u> 23 310
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 998</u> 24 125	<u>35 418</u> 24 204	<u>36 771</u> 24 204	<u>27 529</u> 23 563	<u>33 864</u> 23 563	<u>29 890</u> 23 563
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 267</u> 24 390	<u>35 688</u> 24 470	<u>37 042</u> 24 470	<u>27 793</u> 23 822	<u>34 128</u> 23 822	<u>30 153</u> 23 822
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 824</u> 24 938	<u>36 247</u> 25 020	<u>37 600</u> 25 020	<u>28 336</u> 24 357	<u>34 671</u> 24 357	<u>30 697</u> 24 357
212-101-2300	25, 7473-2010	3								

					-	-	-	-
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 108</u> 22 819	<u>32 938</u> 22 819	<u>32 938</u> 22 819	<u>32 938</u> 22 819
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 355</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>32 399</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120	<u>32 228</u> 22 120
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 630</u> 22 349	<u>32 460</u> 22 349	<u>32 460</u> 22 349	<u>32 460</u> 22 349
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 867</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581	<u>32 696</u> 22 581
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 355</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 607</u> 23 310	<u>33 436</u> 23 310	<u>33 436</u> 23 310	<u>33 436</u> 23 310
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 355</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062	<u>33 184</u> 23 062
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 607</u> 23 310	<u>33 436</u> 23 310	<u>33 436</u> 23 310	<u>33 436</u> 23 310
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 864</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563	<u>33 694</u> 23 563
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 128</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 671</u> 24 357	<u>34 501</u> 24 357	<u>34 501</u> 24 357	<u>34 501</u> 24 357
212-101-2300	25, 7473-2010	3						

					.	.	.	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 651</u> 24 227	<u>38 466</u> 24 612	<u>40 149</u> 24 612	<u>28 565</u> 23 968	<u>37 055</u> 23 968	<u>31 699</u> 23 968
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 351</u> 24 472	<u>36 085</u> 24 861	<u>37 439</u> 24 861	<u>28 187</u> 24 210	<u>34 522</u> 24 210	<u>30 547</u> 24 210
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 864</u> 24 977	<u>36 606</u> 25 374	<u>37 959</u> 25 374	<u>28 694</u> 24 709	<u>35 029</u> 24 709	<u>31 054</u> 24 709
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 128</u> 25 237	<u>36 875</u> 25 638	<u>38 228</u> 25 638	<u>28 955</u> 24 967	<u>35 290</u> 24 967	<u>31 316</u> 24 967
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 351</u> 24 472	<u>36 085</u> 24 861	<u>37 439</u> 24 861	<u>28 187</u> 24 210	<u>34 522</u> 24 210	<u>30 547</u> 24 210
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 605</u> 24 722	<u>36 343</u> 25 115	<u>37 696</u> 25 115	<u>28 438</u> 24 457	<u>34 773</u> 24 457	<u>30 798</u> 24 457
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 128</u> 25 237	<u>36 875</u> 25 638	<u>38 228</u> 25 638	<u>28 955</u> 24 967	<u>35 290</u> 24 967	<u>31 316</u> 24 967
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 398</u> 25 503	<u>37 149</u> 25 908	<u>38 502</u> 25 908	<u>29 222</u> 25 229	<u>35 557</u> 25 229	<u>31 583</u> 25 229
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 398</u> 25 503	<u>37 149</u> 25 908	<u>38 502</u> 25 908	<u>29 222</u> 25 229	<u>35 557</u> 25 229	<u>31 583</u> 25 229
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 673</u> 25 774	<u>37 429</u> 26 183	<u>38 782</u> 26 183	<u>29 495</u> 25 498	<u>35 830</u> 25 498	<u>31 855</u> 25 498
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 243</u> 26 334	<u>38 007</u> 26 753	<u>39 360</u> 26 753	<u>30 058</u> 26 052	<u>36 393</u> 26 052	<u>32 419</u> 26 052
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 537</u> 26 624	<u>38 306</u> 27 047	<u>39 659</u> 27 047	<u>30 349</u> 26 338	<u>36 684</u> 26 338	<u>32 709</u> 26 338
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 055</u> 23 968	<u>36 300</u> 23 968	<u>36 300</u> 23 968	<u>36 300</u> 23 968
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 522</u> 24 210	<u>34 351</u> 24 210	<u>34 351</u> 24 210	<u>34 351</u> 24 210
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 029</u> 24 709	<u>34 858</u> 24 709	<u>34 858</u> 24 709	<u>34 858</u> 24 709
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 290</u> 24 967	<u>35 120</u> 24 967	<u>35 120</u> 24 967	<u>35 120</u> 24 967
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 522</u> 24 210	<u>34 351</u> 24 210	<u>34 351</u> 24 210	<u>34 351</u> 24 210
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 773</u> 24 457	<u>34 602</u> 24 457	<u>34 602</u> 24 457	<u>34 602</u> 24 457
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 290</u> 24 967	<u>35 120</u> 24 967	<u>35 120</u> 24 967	<u>35 120</u> 24 967
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 557</u> 25 229	<u>35 387</u> 25 229	<u>35 387</u> 25 229	<u>35 387</u> 25 229
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 557</u> 25 229	<u>35 387</u> 25 229	<u>35 387</u> 25 229	<u>35 387</u> 25 229
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 830</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498	<u>35 659</u> 25 498
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 393</u> 26 052	<u>36 222</u> 26 052	<u>36 222</u> 26 052	<u>36 222</u> 26 052
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 684</u> 26 338	<u>36 513</u> 26 338	<u>36 513</u> 26 338	<u>36 513</u> 26 338
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						

					.	.	.	-	-	-
				,	.	.	.			
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 651</u> 24 227	<u>38 466</u> 24 612	<u>40 149</u> 24 612	<u>28 565</u> 23 968	<u>37 055</u> 23 968	<u>31 699</u> 23 968
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 456</u> 26 004	<u>39 942</u> 26 065	<u>41 625</u> 26 065	<u>29 978</u> 25 359	<u>38 469</u> 25 359	<u>33 113</u> 25 359
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>29 174</u> 26 267	<u>37 576</u> 26 328	<u>38 930</u> 26 328	<u>29 614</u> 25 615	<u>35 949</u> 25 615	<u>31 975</u> 25 615
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 724</u> 26 808	<u>38 128</u> 26 871	<u>39 481</u> 26 871	<u>30 151</u> 26 143	<u>36 486</u> 26 143	<u>32 511</u> 26 143
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>30 008</u> 27 087	<u>38 412</u> 27 151	<u>39 765</u> 27 151	<u>30 427</u> 26 416	<u>36 762</u> 26 416	<u>32 788</u> 26 416
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>29 174</u> 26 267	<u>37 576</u> 26 328	<u>38 930</u> 26 328	<u>29 614</u> 25 615	<u>35 949</u> 25 615	<u>31 975</u> 25 615
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 446</u> 26 535	<u>37 849</u> 26 597	<u>39 202</u> 26 597	<u>29 880</u> 25 876	<u>36 215</u> 25 876	<u>32 240</u> 25 876
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>30 008</u> 27 087	<u>38 412</u> 27 151	<u>39 765</u> 27 151	<u>30 427</u> 26 416	<u>36 762</u> 26 416	<u>32 788</u> 26 416
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>30 298</u> 27 373	<u>38 703</u> 27 437	<u>40 056</u> 27 437	<u>30 710</u> 26 694	<u>37 045</u> 26 694	<u>33 070</u> 26 694
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>30 298</u> 27 373	<u>38 703</u> 27 437	<u>40 056</u> 27 437	<u>30 710</u> 26 694	<u>37 045</u> 26 694	<u>33 070</u> 26 694
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 593</u> 27 664	<u>38 999</u> 27 729	<u>40 352</u> 27 729	<u>30 999</u> 26 978	<u>37 333</u> 26 978	<u>33 359</u> 26 978
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>31 205</u> 28 265	<u>39 612</u> 28 332	<u>40 965</u> 28 332	<u>31 594</u> 27 564	<u>37 929</u> 27 564	<u>33 955</u> 27 564

					-	-	-	-
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 055</u> 23 968	<u>36 300</u> 23 968	<u>36 300</u> 23 968	<u>36 300</u> 23 968
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 469</u> 25 359	<u>37 713</u> 25 359	<u>37 713</u> 25 359	<u>37 713</u> 25 359
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 949</u> 25 615	<u>35 778</u> 25 615	<u>35 778</u> 25 615	<u>35 778</u> 25 615
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 486</u> 26 143	<u>36 315</u> 26 143	<u>36 315</u> 26 143	<u>36 315</u> 26 143
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 762</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 949</u> 25 615	<u>35 778</u> 25 615	<u>35 778</u> 25 615	<u>35 778</u> 25 615
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 215</u> 25 876	<u>36 044</u> 25 876	<u>36 044</u> 25 876	<u>36 044</u> 25 876
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 762</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416	<u>36 592</u> 26 416
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694	<u>36 874</u> 26 694
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 333</u> 26 978	<u>37 163</u> 26 978	<u>37 163</u> 26 978	<u>37 163</u> 26 978
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 929</u> 27 564	<u>37 759</u> 27 564	<u>37 759</u> 27 564	<u>37 759</u> 27 564

					.	.	.	-	-	-
				,	.	.	.			
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 520</u> 28 576	<u>39 928</u> 28 643	<u>41 281</u> 28 643	<u>31 902</u> 27 867	<u>38 237</u> 27 867	<u>34 262</u> 27 867
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 174</u> 28 679	<u>43 625</u> 29 690	<u>45 308</u> 29 690	<u>33 640</u> 28 963	<u>42 130</u> 28 963	<u>36 774</u> 28 963
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>31 920</u> 28 969	<u>41 296</u> 29 990	<u>42 650</u> 29 990	<u>33 313</u> 29 255	<u>39 648</u> 29 255	<u>35 673</u> 29 255
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 527</u> 29 566	<u>41 925</u> 30 608	<u>43 278</u> 30 608	<u>33 925</u> 29 858	<u>40 260</u> 29 858	<u>36 286</u> 29 858
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 839</u> 29 874	<u>42 249</u> 30 927	<u>43 602</u> 30 927	<u>34 241</u> 30 169	<u>40 576</u> 30 169	<u>36 602</u> 30 169
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>31 920</u> 28 969	<u>41 296</u> 29 990	<u>42 650</u> 29 990	<u>33 313</u> 29 255	<u>39 648</u> 29 255	<u>35 673</u> 29 255
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 220</u> 29 265	<u>41 607</u> 30 296	<u>42 961</u> 30 296	<u>33 616</u> 29 554	<u>39 951</u> 29 554	<u>35 976</u> 29 554
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 839</u> 29 874	<u>42 249</u> 30 927	<u>43 602</u> 30 927	<u>34 241</u> 30 169	<u>40 576</u> 30 169	<u>36 602</u> 30 169
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 159</u> 30 189	<u>42 579</u> 31 253	<u>43 933</u> 31 253	<u>34 564</u> 30 487	<u>40 899</u> 30 487	<u>36 924</u> 30 487
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 159</u> 30 189	<u>42 579</u> 31 253	<u>43 933</u> 31 253	<u>34 564</u> 30 487	<u>40 899</u> 30 487	<u>36 924</u> 30 487
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 485</u> 30 510	<u>42 917</u> 31 585	<u>44 270</u> 31 585	<u>34 894</u> 30 811	<u>41 229</u> 30 811	<u>37 254</u> 30 811
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 159</u> 31 173	<u>43 615</u> 32 272	<u>44 968</u> 32 272	<u>35 574</u> 31 481	<u>41 909</u> 31 481	<u>37 935</u> 31 481

					-	-	-	-
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 237</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867	<u>38 066</u> 27 867
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 130</u> 28 963	<u>41 374</u> 28 963	<u>41 374</u> 28 963	<u>41 374</u> 28 963
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>39 648</u> 29 255	<u>39 477</u> 29 255	<u>39 477</u> 29 255	<u>39 477</u> 29 255
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>40 260</u> 29 858	<u>40 090</u> 29 858	<u>40 090</u> 29 858	<u>40 090</u> 29 858
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>40 576</u> 30 169	<u>40 406</u> 30 169	<u>40 406</u> 30 169	<u>40 406</u> 30 169
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>39 648</u> 29 255	<u>39 477</u> 29 255	<u>39 477</u> 29 255	<u>39 477</u> 29 255
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>39 951</u> 29 554	<u>39 780</u> 29 554	<u>39 780</u> 29 554	<u>39 780</u> 29 554
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>40 576</u> 30 169	<u>40 406</u> 30 169	<u>40 406</u> 30 169	<u>40 406</u> 30 169
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>40 899</u> 30 487	<u>40 728</u> 30 487	<u>40 728</u> 30 487	<u>40 728</u> 30 487
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>40 899</u> 30 487	<u>40 728</u> 30 487	<u>40 728</u> 30 487	<u>40 728</u> 30 487
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>41 229</u> 30 811	<u>41 058</u> 30 811	<u>41 058</u> 30 811	<u>41 058</u> 30 811
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>41 909</u> 31 481	<u>41 738</u> 31 481	<u>41 738</u> 31 481	<u>41 738</u> 31 481

					.	.	.	-	-	-
				,	.	.	.			
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 507</u> 31 516	<u>43 975</u> 32 627	<u>45 328</u> 32 627	<u>35 926</u> 31 827	<u>42 261</u> 31 827	<u>38 286</u> 31 827
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 799</u> 29 295	<u>44 157</u> 30 213	<u>45 839</u> 30 213	<u>34 149</u> 29 464	<u>42 639</u> 29 464	<u>37 283</u> 29 464
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 551</u> 29 590	<u>41 833</u> 30 518	<u>43 186</u> 30 518	<u>33 827</u> 29 761	<u>40 162</u> 29 761	<u>36 187</u> 29 761
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 171</u> 30 201	<u>42 472</u> 31 148	<u>43 826</u> 31 148	<u>34 450</u> 30 375	<u>40 785</u> 30 375	<u>36 811</u> 30 375
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 491</u> 30 515	<u>42 802</u> 31 472	<u>44 155</u> 31 472	<u>34 772</u> 30 691	<u>41 107</u> 30 691	<u>37 132</u> 30 691
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 551</u> 29 590	<u>41 833</u> 30 518	<u>43 186</u> 30 518	<u>33 827</u> 29 761	<u>40 162</u> 29 761	<u>36 187</u> 29 761
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 858</u> 29 892	<u>42 149</u> 30 830	<u>43 503</u> 30 830	<u>34 135</u> 30 065	<u>40 470</u> 30 065	<u>36 496</u> 30 065
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 491</u> 30 515	<u>42 802</u> 31 472	<u>44 155</u> 31 472	<u>34 772</u> 30 691	<u>41 107</u> 30 691	<u>37 132</u> 30 691
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 817</u> 30 836	<u>43 139</u> 31 803	<u>44 492</u> 31 803	<u>35 100</u> 31 015	<u>41 435</u> 31 015	<u>37 460</u> 31 015
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 817</u> 30 836	<u>43 139</u> 31 803	<u>44 492</u> 31 803	<u>35 100</u> 31 015	<u>41 435</u> 31 015	<u>37 460</u> 31 015
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 150</u> 31 164	<u>43 482</u> 32 142	<u>44 836</u> 32 142	<u>35 435</u> 31 344	<u>41 770</u> 31 344	<u>37 796</u> 31 344
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 839</u> 31 842	<u>44 192</u> 32 840	<u>45 546</u> 32 840	<u>36 128</u> 32 026	<u>42 463</u> 32 026	<u>38 488</u> 32 026

					-	-	-	-
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>42 261</u> 31 827	<u>42 090</u> 31 827	<u>42 090</u> 31 827	<u>42 090</u> 31 827
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 639</u> 29 464	<u>41 883</u> 29 464	<u>41 883</u> 29 464	<u>41 883</u> 29 464
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>40 162</u> 29 761	<u>39 991</u> 29 761	<u>39 991</u> 29 761	<u>39 991</u> 29 761
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 785</u> 30 375	<u>40 615</u> 30 375	<u>40 615</u> 30 375	<u>40 615</u> 30 375
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>41 107</u> 30 691	<u>40 936</u> 30 691	<u>40 936</u> 30 691	<u>40 936</u> 30 691
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>40 162</u> 29 761	<u>39 991</u> 29 761	<u>39 991</u> 29 761	<u>39 991</u> 29 761
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 470</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>41 107</u> 30 691	<u>40 936</u> 30 691	<u>40 936</u> 30 691	<u>40 936</u> 30 691
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 435</u> 31 015	<u>41 264</u> 31 015	<u>41 264</u> 31 015	<u>41 264</u> 31 015
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 435</u> 31 015	<u>41 264</u> 31 015	<u>41 264</u> 31 015	<u>41 264</u> 31 015
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 770</u> 31 344	<u>41 600</u> 31 344	<u>41 600</u> 31 344	<u>41 600</u> 31 344
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 463</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026

					.	.	.	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 194</u> 32 192	<u>44 559</u> 33 201	<u>45 912</u> 33 201	<u>36 485</u> 32 378	<u>42 820</u> 32 378	<u>38 846</u> 32 378
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 793</u> 30 273	<u>45 229</u> 31 268	<u>46 911</u> 31 268	<u>35 198</u> 30 497	<u>43 689</u> 30 497	<u>38 333</u> 30 497
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 555</u> 30 578	<u>42 916</u> 31 584	<u>44 269</u> 31 584	<u>34 887</u> 30 805	<u>41 222</u> 30 805	<u>37 247</u> 30 805
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 195</u> 31 209	<u>43 578</u> 32 235	<u>44 931</u> 32 235	<u>35 532</u> 31 440	<u>41 867</u> 31 440	<u>37 892</u> 31 440
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 526</u> 31 534	<u>43 919</u> 32 571	<u>45 272</u> 32 571	<u>35 865</u> 31 767	<u>42 200</u> 31 767	<u>38 225</u> 31 767
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 555</u> 30 578	<u>42 916</u> 31 584	<u>44 269</u> 31 584	<u>34 887</u> 30 805	<u>41 222</u> 30 805	<u>37 247</u> 30 805
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 872</u> 30 890	<u>43 243</u> 31 906	<u>44 597</u> 31 906	<u>35 206</u> 31 119	<u>41 541</u> 31 119	<u>37 567</u> 31 119
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 526</u> 31 534	<u>43 919</u> 32 571	<u>45 272</u> 32 571	<u>35 865</u> 31 767	<u>42 200</u> 31 767	<u>38 225</u> 31 767
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 863</u> 31 866	<u>44 267</u> 32 914	<u>45 620</u> 32 914	<u>36 205</u> 32 102	<u>42 540</u> 32 102	<u>38 565</u> 32 102
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 863</u> 31 866	<u>44 267</u> 32 914	<u>45 620</u> 32 914	<u>36 205</u> 32 102	<u>42 540</u> 32 102	<u>38 565</u> 32 102
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 207</u> 32 205	<u>44 623</u> 33 264	<u>45 976</u> 33 264	<u>36 552</u> 32 443	<u>42 887</u> 32 443	<u>38 912</u> 32 443
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 919</u> 32 905	<u>45 358</u> 33 987	<u>46 711</u> 33 987	<u>37 268</u> 33 148	<u>43 603</u> 33 148	<u>39 628</u> 33 148

					-	-	-	-
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	$\frac{42\,820}{32\,378}$	$\frac{42\,649}{32\,378}$	$\frac{42\,649}{32\,378}$	$\frac{42\,649}{32\,378}$
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	$\frac{43\,689}{30\,497}$	$\frac{42\,933}{30\,497}$	$\frac{42\,933}{30\,497}$	$\frac{42\,933}{30\,497}$
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	$\frac{41\,222}{30\,805}$	$\frac{41\,051}{30\,805}$	$\frac{41\,051}{30\,805}$	$\frac{41\,051}{30\,805}$
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	$\frac{41\,867}{31\,440}$	$\frac{41\,696}{31\,440}$	$\frac{41\,696}{31\,440}$	$\frac{41\,696}{31\,440}$
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	$\frac{42\,200}{31\,767}$	$\frac{42\,029}{31\,767}$	$\frac{42\,029}{31\,767}$	$\frac{42\,029}{31\,767}$
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	$\frac{41\,222}{30\,805}$	$\frac{41\,051}{30\,805}$	$\frac{41\,051}{30\,805}$	$\frac{41\,051}{30\,805}$
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	$\frac{41\,541}{31\,119}$	$\frac{41\,370}{31\,119}$	$\frac{41\,370}{31\,119}$	$\frac{41\,370}{31\,119}$
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	$\frac{42\,200}{31\,767}$	$\frac{42\,029}{31\,767}$	$\frac{42\,029}{31\,767}$	$\frac{42\,029}{31\,767}$
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	$\frac{42\,540}{32\,102}$	$\frac{42\,369}{32\,102}$	$\frac{42\,369}{32\,102}$	$\frac{42\,369}{32\,102}$
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	$\frac{42\,540}{32\,102}$	$\frac{42\,369}{32\,102}$	$\frac{42\,369}{32\,102}$	$\frac{42\,369}{32\,102}$
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	$\frac{42\,887}{32\,443}$	$\frac{42\,716}{32\,443}$	$\frac{42\,716}{32\,443}$	$\frac{42\,716}{32\,443}$
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	$\frac{43\,603}{33\,148}$	$\frac{43\,432}{33\,148}$	$\frac{43\,432}{33\,148}$	$\frac{43\,432}{33\,148}$

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 286</u> 33 267	<u>45 737</u> 34 361	<u>47 090</u> 34 361	<u>37 638</u> 33 513	<u>43 973</u> 33 513	<u>39 999</u> 33 513

212-102.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>16 431</u> 13 184	<u>26 874</u> 13 202	<u>26 874</u> 13 202	<u>16 957</u> 12 542	<u>24 691</u> 12 542	<u>19 912</u> 12 542
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>17 419</u> 14 157	<u>28 215</u> 14 523	<u>28 215</u> 14 523	<u>18 231</u> 13 797	<u>25 965</u> 13 797	<u>21 186</u> 13 797
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>18 462</u> 15 183	<u>29 633</u> 15 919	<u>29 633</u> 15 919	<u>19 578</u> 15 123	<u>27 313</u> 15 123	<u>22 534</u> 15 123
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>19 738</u> 16 439	<u>30 957</u> 17 221	<u>30 957</u> 17 221	<u>20 836</u> 16 360	<u>28 570</u> 16 360	<u>23 791</u> 16 360
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>19 738</u> 16 439	<u>30 957</u> 17 221	<u>30 957</u> 17 221	<u>20 836</u> 16 360	<u>28 570</u> 16 360	<u>23 791</u> 16 360
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>20 989</u> 17 670	<u>32 387</u> 18 629	<u>32 387</u> 18 629	<u>22 194</u> 17 697	<u>29 928</u> 17 697	<u>25 149</u> 17 697
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>22 554</u> 19 211	<u>34 006</u> 20 222	<u>34 006</u> 20 222	<u>23 732</u> 19 211	<u>31 467</u> 19 211	<u>26 687</u> 19 211
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 384</u> 21 996	<u>37 082</u> 23 250	<u>37 082</u> 23 250	<u>26 654</u> 22 088	<u>34 389</u> 22 088	<u>29 610</u> 22 088

					-	-	-	-
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 973</u> 33 513	<u>43 803</u> 33 513	<u>43 803</u> 33 513	<u>43 803</u> 33 513

					-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 691</u> 12 542	<u>24 691</u> 12 542	<u>24 691</u> 12 542	<u>24 691</u> 12 542
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 965</u> 13 797	<u>25 965</u> 13 797	<u>25 965</u> 13 797	<u>25 965</u> 13 797
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 313</u> 15 123	<u>27 313</u> 15 123	<u>27 313</u> 15 123	<u>27 313</u> 15 123
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 570</u> 16 360	<u>28 570</u> 16 360	<u>28 570</u> 16 360	<u>28 570</u> 16 360
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 570</u> 16 360	<u>28 570</u> 16 360	<u>28 570</u> 16 360	<u>28 570</u> 16 360
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>29 928</u> 17 697	<u>29 928</u> 17 697	<u>29 928</u> 17 697	<u>29 928</u> 17 697
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 467</u> 19 211	<u>31 467</u> 19 211	<u>31 467</u> 19 211	<u>31 467</u> 19 211
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>34 389</u> 22 088	<u>34 389</u> 22 088	<u>34 389</u> 22 088	<u>34 389</u> 22 088

								-	-	-
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 192</u> 23 775	<u>39 264</u> 25 397	<u>39 264</u> 25 397	<u>28 727</u> 24 127	<u>36 462</u> 24 127	<u>31 682</u> 24 127
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 192</u> 23 775	<u>39 264</u> 25 397	<u>39 264</u> 25 397	<u>28 727</u> 24 127	<u>36 462</u> 24 127	<u>31 682</u> 24 127
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 687</u> 26 231	<u>41 739</u> 27 834	<u>41 739</u> 27 834	<u>31 079</u> 26 442	<u>38 813</u> 26 442	<u>34 034</u> 26 442
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>17 114</u> 13 856	<u>27 075</u> 13 401	<u>27 075</u> 13 401	<u>17 148</u> 12 730	<u>24 882</u> 12 730	<u>20 103</u> 12 730
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>18 141</u> 14 867	<u>28 436</u> 14 741	<u>28 436</u> 14 741	<u>18 441</u> 14 004	<u>26 176</u> 14 004	<u>21 396</u> 14 004
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>19 224</u> 15 933	<u>29 876</u> 16 158	<u>29 876</u> 16 158	<u>19 809</u> 15 350	<u>27 543</u> 15 350	<u>22 764</u> 15 350
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 534</u> 17 223	<u>31 219</u> 17 480	<u>31 219</u> 17 480	<u>21 085</u> 16 606	<u>28 820</u> 16 606	<u>24 040</u> 16 606
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 534</u> 17 223	<u>31 219</u> 17 480	<u>31 219</u> 17 480	<u>21 085</u> 16 606	<u>28 820</u> 16 606	<u>24 040</u> 16 606
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>21 796</u> 18 464	<u>32 671</u> 18 908	<u>32 671</u> 18 908	<u>22 464</u> 17 963	<u>30 198</u> 17 963	<u>25 419</u> 17 963
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 373</u> 20 016	<u>34 314</u> 20 526	<u>34 314</u> 20 526	<u>24 025</u> 19 499	<u>31 760</u> 19 499	<u>26 980</u> 19 499
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 224</u> 22 823	<u>37 436</u> 23 599	<u>37 436</u> 23 599	<u>26 991</u> 22 419	<u>34 726</u> 22 419	<u>29 946</u> 22 419
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 048</u> 24 618	<u>39 651</u> 25 778	<u>39 651</u> 25 778	<u>29 095</u> 24 489	<u>36 829</u> 24 489	<u>32 050</u> 24 489

					-	-	-	-
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 462</u> 24 127	<u>36 462</u> 24 127	<u>36 462</u> 24 127	<u>36 462</u> 24 127
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 462</u> 24 127	<u>36 462</u> 24 127	<u>36 462</u> 24 127	<u>36 462</u> 24 127
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>38 813</u> 26 442	<u>38 813</u> 26 442	<u>38 813</u> 26 442	<u>38 813</u> 26 442
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 882</u> 12 730	<u>24 882</u> 12 730	<u>24 882</u> 12 730	<u>24 882</u> 12 730
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>26 176</u> 14 004	<u>26 176</u> 14 004	<u>26 176</u> 14 004	<u>26 176</u> 14 004
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 543</u> 15 350	<u>27 543</u> 15 350	<u>27 543</u> 15 350	<u>27 543</u> 15 350
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 820</u> 16 606	<u>28 820</u> 16 606	<u>28 820</u> 16 606	<u>28 820</u> 16 606
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 820</u> 16 606	<u>28 820</u> 16 606	<u>28 820</u> 16 606	<u>28 820</u> 16 606
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 198</u> 17 963	<u>30 198</u> 17 963	<u>30 198</u> 17 963	<u>30 198</u> 17 963
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 760</u> 19 499	<u>31 760</u> 19 499	<u>31 760</u> 19 499	<u>31 760</u> 19 499
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>34 726</u> 22 419	<u>34 726</u> 22 419	<u>34 726</u> 22 419	<u>34 726</u> 22 419
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 829</u> 24 489	<u>36 829</u> 24 489	<u>36 829</u> 24 489	<u>36 829</u> 24 489

					· · · ·			-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 048</u> 24 618	<u>39 651</u> 25 778	<u>39 651</u> 25 778	<u>29 095</u> 24 489	<u>36 829</u> 24 489	<u>32 050</u> 24 489	
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 535</u> 27 066	<u>42 163</u> 28 251	<u>42 163</u> 28 251	<u>31 482</u> 26 839	<u>39 216</u> 26 839	<u>34 437</u> 26 839	

212-103.

					· · · ·			-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

					· · · ·	
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890	

8.04-08-2023

102

				,	-	-	-	-
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 829</u> 24 489	<u>36 829</u> 24 489	<u>36 829</u> 24 489	<u>36 829</u> 24 489
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 216</u> 26 839	<u>39 216</u> 26 839	<u>39 216</u> 26 839	<u>39 216</u> 26 839

				,	-	-	-
212-103-0100							
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					· , · , · , ·
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833

212-202.

					· , · , · , ·
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

8.04-08-2023

104

212-3.
212-301.

					.	,
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184	

212-4.
212-401.

					·
--	--	--	--	--	---

					-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>28 141</u> 15 554	<u>26 755</u> 15 554	<u>26 755</u> 15 554	<u>26 755</u> 15 554
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>29 089</u> 16 487	<u>27 703</u> 16 487	<u>27 703</u> 16 487	<u>27 703</u> 16 487
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>30 094</u> 17 476	<u>28 709</u> 17 476	<u>28 709</u> 17 476	<u>28 709</u> 17 476
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>31 160</u> 18 525	<u>29 774</u> 18 525	<u>29 774</u> 18 525	<u>29 774</u> 18 525
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>32 289</u> 19 637	<u>30 903</u> 19 637	<u>30 903</u> 19 637	<u>30 903</u> 19 637
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>33 486</u> 20 815	<u>32 100</u> 20 815	<u>32 100</u> 20 815	<u>32 100</u> 20 815

								-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>25 199</u> 22 064	<u>34 755</u> 22 064	<u>37 839</u> 22 064	<u>26 279</u> 22 064	<u>34 755</u> 22 064	<u>29 317</u> 22 064
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 544</u> 23 387	<u>36 100</u> 23 387	<u>39 184</u> 23 387	<u>27 624</u> 23 387	<u>36 100</u> 23 387	<u>30 662</u> 23 387
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 970</u> 24 791	<u>37 526</u> 24 791	<u>40 610</u> 24 791	<u>29 050</u> 24 791	<u>37 526</u> 24 791	<u>32 087</u> 24 791
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>29 481</u> 26 278	<u>39 037</u> 26 278	<u>42 121</u> 26 278	<u>30 561</u> 26 278	<u>39 037</u> 26 278	<u>33 599</u> 26 278
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 632</u> 19 437	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 619</u> 20 409	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 241</u> 21 021	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 933</u> 21 703	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 625</u> 22 384	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 318</u> 23 065					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 999</u> 24 720					
212-401-0300	- 28013-98	3								

					-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 755</u> 22 064	<u>33 369</u> 22 064	<u>33 369</u> 22 064	<u>33 369</u> 22 064
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 100</u> 23 387	<u>34 714</u> 23 387	<u>34 714</u> 23 387	<u>34 714</u> 23 387
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 526</u> 24 791	<u>36 140</u> 24 791	<u>36 140</u> 24 791	<u>36 140</u> 24 791
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 037</u> 26 278	<u>37 651</u> 26 278	<u>37 651</u> 26 278	<u>37 651</u> 26 278
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0206	150	3	1	2200				
212-401-0207	200	3	1	2200				
212-401-0300	- 28013-98	3						

					.	.	.	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 590</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402.

					.	.	.	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 611</u> 25 064	<u>27 899</u> 24 880	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 664</u> 24 132	<u>26 955</u> 23 954	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 244</u> 21 750	<u>24 544</u> 21 590	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 898</u> 22 394	<u>25 195</u> 22 229	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 627</u> 24 741	<u>27 047</u> 24 559	<u>27 047</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 495</u> 36 035	<u>38 797</u> 35 770	<u>38 797</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770

					-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

					-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770

					· · ·			-	-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 160</u> 33 140	<u>35 550</u> 32 896	<u>35 550</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896	<u>36 694</u> 32 896
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	· (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	· (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	· (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	· (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					· · ·			-	-	-
--	--	--	--	--	-------------	--	--	---	---	---

				,	-	-	-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

				,	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---

					· · ·			-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 076</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 076</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 076</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 408</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 090</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 090</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 012</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 012</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 462</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 462</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080

					-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561
212-501-0206	, I		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0207	, II		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080

					.	.	.	-	-	-
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>23 737</u> 22 836	<u>28 746</u> 24 613	<u>28 746</u> 24 613	<u>24 299</u> 23 004	<u>28 746</u> 24 613	<u>26 287</u> 24 613
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 842</u> 21 959	<u>27 782</u> 23 667	<u>27 782</u> 23 667	<u>23 397</u> 22 120	<u>27 782</u> 23 667	<u>25 322</u> 23 667
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 699</u> 18 532	<u>23 886</u> 19 848	<u>20 841</u> 18 532	<u>19 610</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 163</u> 18 532
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 061</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 061</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 026</u> 22 139	<u>27 980</u> 23 861	<u>27 980</u> 23 861	<u>23 583</u> 22 301	<u>27 980</u> 23 861	<u>25 521</u> 23 861
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>17 686</u> 16 724	<u>26 317</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231	<u>17 854</u> 16 724	<u>26 317</u> 22 231	<u>23 858</u> 22 231

					-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 868</u> 24 613	<u>28 504</u> 24 613	<u>27 567</u> 24 613	<u>27 619</u> 24 613
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 903</u> 23 667	<u>27 539</u> 23 667	<u>26 603</u> 23 667	<u>26 655</u> 23 667
212-501-0304	, II		1	1000	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>28 101</u> 23 861	<u>27 737</u> 23 861	<u>26 801</u> 23 861	<u>26 853</u> 23 861
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 438</u> 22 231	<u>26 074</u> 22 231	<u>25 138</u> 22 231	<u>25 190</u> 22 231

212-503.

-

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>27 594</u> 26 618					
212-503-0102	-15		1	1000	<u>26 508</u> 25 553					
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 956</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330

212-6.

,

212-601.

-

					.	.	.
					.	.	.
212-601-0100	- 1168-2006 -						
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>48</u> 46		
212-601-0300	-						
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 605</u> 17 294		

213.**213-1.**

					-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000				
212-503-0102	-15		1	1000				
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330

213-101.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>78 885</u> 71 429	<u>90 644</u> 84 631	<u>90 644</u> 84 631	<u>78 243</u> 71 429	<u>93 775</u> 71 429	<u>80 974</u> 71 429
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>88 093</u> 80 357	<u>99 852</u> 93 559	<u>99 852</u> 93 559	<u>87 451</u> 80 357	<u>102 983</u> 80 357	<u>90 182</u> 80 357
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>88 093</u> 80 357	<u>99 852</u> 93 559	<u>99 852</u> 93 559	<u>87 451</u> 80 357	<u>102 983</u> 80 357	<u>90 182</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>88 093</u> 80 357	<u>99 852</u> 93 559	<u>99 852</u> 93 559	<u>87 451</u> 80 357	<u>102 983</u> 80 357	<u>90 182</u> 80 357
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>68 186</u> 64 268					
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>79 329</u> 75 193					
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>105 413</u> 99 107	<u>114 871</u> 108 613	<u>114 871</u> 108 613	<u>106 099</u> 99 107	<u>117 586</u> 99 107	<u>108 419</u> 99 107
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>105 413</u> 99 107	<u>114 871</u> 108 613	<u>114 871</u> 108 613	<u>106 099</u> 99 107	<u>117 586</u> 99 107	<u>108 419</u> 99 107
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>105 413</u> 99 107	<u>114 871</u> 108 613	<u>114 871</u> 108 613	<u>106 099</u> 99 107	<u>117 586</u> 99 107	<u>108 419</u> 99 107
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>105 413</u> 99 107	<u>114 871</u> 108 613	<u>114 871</u> 108 613	<u>106 099</u> 99 107	<u>117 586</u> 99 107	<u>108 419</u> 99 107

					-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{93\,775}{71\,429}$	$\frac{92\,669}{71\,429}$	$\frac{84\,524}{71\,429}$	$\frac{86\,937}{71\,429}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{101\,877}{80\,357}$	$\frac{93\,732}{80\,357}$	$\frac{96\,145}{80\,357}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{101\,877}{80\,357}$	$\frac{93\,732}{80\,357}$	$\frac{96\,145}{80\,357}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{101\,877}{80\,357}$	$\frac{93\,732}{80\,357}$	$\frac{96\,145}{80\,357}$
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0401	100	1000 .	2	2700				
213-101-0402	125	1000 .	2	2700				
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	$\frac{117\,586}{99\,107}$	$\frac{115\,024}{99\,107}$	$\frac{111\,435}{99\,107}$	$\frac{113\,315}{99\,107}$
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	$\frac{117\,586}{99\,107}$	$\frac{115\,024}{99\,107}$	$\frac{111\,435}{99\,107}$	$\frac{113\,315}{99\,107}$
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	$\frac{117\,586}{99\,107}$	$\frac{115\,024}{99\,107}$	$\frac{111\,435}{99\,107}$	$\frac{113\,315}{99\,107}$
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	$\frac{117\,586}{99\,107}$	$\frac{115\,024}{99\,107}$	$\frac{111\,435}{99\,107}$	$\frac{113\,315}{99\,107}$

					.			-	-	-
					.					
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>75 765</u> 71 470					
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>86 702</u> 82 192					
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>86 361</u> 80 357	<u>96 659</u> 90 708	<u>96 659</u> 90 708	<u>87 108</u> 80 357	<u>99 616</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>86 361</u> 80 357	<u>96 659</u> 90 708	<u>96 659</u> 90 708	<u>87 108</u> 80 357	<u>99 616</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>86 361</u> 80 357	<u>96 659</u> 90 708	<u>96 659</u> 90 708	<u>87 108</u> 80 357	<u>99 616</u> 80 357	<u>89 634</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>80 960</u> 76 563					
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>94 236</u> 89 578					
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>118 128</u> 111 161	<u>128 427</u> 121 511	<u>128 427</u> 121 511	<u>118 876</u> 111 161	<u>131 384</u> 111 161	<u>121 402</u> 111 161
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>118 128</u> 111 161	<u>128 427</u> 121 511	<u>128 427</u> 121 511	<u>118 876</u> 111 161	<u>131 384</u> 111 161	<u>121 402</u> 111 161
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>118 128</u> 111 161	<u>128 427</u> 121 511	<u>128 427</u> 121 511	<u>118 876</u> 111 161	<u>131 384</u> 111 161	<u>121 402</u> 111 161

					-	-	-	-
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0601	100	1000 .	2	2940				
213-101-0602	125	1000 .	2	2940				
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>99 616</u> 80 357	<u>96 826</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>94 965</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>99 616</u> 80 357	<u>96 826</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>94 965</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>99 616</u> 80 357	<u>96 826</u> 80 357	<u>92 919</u> 80 357	<u>94 965</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0701	100	1000 .	2	2940				
213-101-0702	125	1000 .	2	2940				
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>131 384</u> 111 161	<u>128 593</u> 111 161	<u>124 686</u> 111 161	<u>126 733</u> 111 161
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>131 384</u> 111 161	<u>128 593</u> 111 161	<u>124 686</u> 111 161	<u>126 733</u> 111 161
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>131 384</u> 111 161	<u>128 593</u> 111 161	<u>124 686</u> 111 161	<u>126 733</u> 111 161

213-102.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>78 491</u> 71 429	<u>95 398</u> 88 327	<u>95 398</u> 88 327	<u>79 525</u> 71 429	<u>99 406</u> 71 429	<u>83 020</u> 71 429

213-104.

					.	.	.
					.	.	.
213-104-0100	1598-96						
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243		
213-104-0200	474-90						
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085		
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045		
213-104-0300	2694-78	3					
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725		
213-104-0400	2694-78	3					

					-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .						
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>99 406</u> 71 429	<u>96 831</u> 71 429	<u>87 565</u> 71 429	<u>90 654</u> 71 429

					· , · , · , ·
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

					· , · , · , ·			-	-	- -
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>29 915</u> 27 679	<u>32 463</u> 30 621	<u>32 463</u> 30 621	<u>29 746</u> 27 679	<u>34 862</u> 27 679	<u>30 463</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 851</u> 24 107	<u>25 386</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984	<u>20 278</u> 18 532	<u>25 362</u> 18 984	<u>21 191</u> 18 984
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 016</u> 24 107					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 811</u> 24 107	<u>25 141</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984	<u>20 413</u> 18 984	<u>25 118</u> 18 984	<u>21 117</u> 18 984

					-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 126</u> 27 679	<u>33 532</u> 27 679	<u>31 394</u> 27 679	<u>32 028</u> 27 679
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>24 688</u> 18 984	<u>24 157</u> 18 984	<u>22 927</u> 18 984	<u>22 651</u> 18 984
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700				
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>24 471</u> 18 984	<u>23 962</u> 18 984	<u>22 782</u> 18 984	<u>22 517</u> 18 984

					-	-	-	-
213-301-0300	()	3						
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>27 986</u> 21 696	<u>27 402</u> 21 696	<u>26 050</u> 21 696	<u>25 746</u> 21 696
213-301-0400	()	3						
213-301-0401	() 2,5, D700	3	3	620	<u>27 631</u> 21 696	<u>27 083</u> 21 696	<u>25 812</u> 21 696	<u>25 527</u> 21 696

					-	-	-
213-302-0100	945-92	.					

					.	.	.	-	-	-	-
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>393</u> 357	<u>498</u> 357	<u>498</u> 357	<u>391</u> 357	<u>477</u> 357	<u>428</u> 357	<u>477</u> 357
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>292</u> 271	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>291</u> 271	<u>356</u> 271	<u>334</u> 304	<u>347</u> 271
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>430</u> 393	<u>535</u> 393	<u>535</u> 393	<u>428</u> 393	<u>513</u> 393	<u>465</u> 393	<u>513</u> 393

213-304.

					.	.	.	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>349</u> 313	<u>462</u> 313	<u>462</u> 313	<u>348</u> 313	<u>439</u> 313	<u>387</u> 313	<u>439</u> 313
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>405</u> 368	<u>518</u> 368	<u>518</u> 368	<u>404</u> 368	<u>495</u> 368	<u>443</u> 368	<u>495</u> 368
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>217</u> 199	<u>271</u> 199	<u>271</u> 199	<u>216</u> 199	<u>260</u> 199	<u>235</u> 199	<u>260</u> 199
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>249</u> 230	<u>303</u> 230	<u>303</u> 230	<u>249</u> 230	<u>292</u> 230	<u>267</u> 230	<u>292</u> 230
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>302</u> 255	<u>484</u> 255	<u>484</u> 255	<u>368</u> 299	<u>484</u> 255	<u>368</u> 299	<u>457</u> 255

					-	-	-
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>466</u> 357	<u>429</u> 357	<u>439</u> 357
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>340</u> 271	<u>357</u> 304	<u>320</u> 271
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>503</u> 393	<u>466</u> 393	<u>476</u> 393

					-	-	-
213-304-0100	945-92	.					
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>427</u> 313	<u>388</u> 313	<u>398</u> 313
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>483</u> 368	<u>444</u> 368	<u>455</u> 368
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>254</u> 199	<u>236</u> 199	<u>240</u> 199
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>286</u> 230	<u>268</u> 230	<u>273</u> 230
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>434</u> 255	<u>390</u> 299	<u>398</u> 255

213-306.

					.	.	.	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,658}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,657}{3\,554}$	$\frac{3\,693}{3\,554}$	$\frac{3\,673}{3\,554}$	$\frac{3\,693}{3\,554}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,708}{2\,647}$						
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,660}{3\,554}$	$\frac{3\,713}{3\,554}$	$\frac{3\,713}{3\,554}$	$\frac{3\,659}{3\,554}$	$\frac{3\,703}{3\,554}$	$\frac{3\,678}{3\,554}$	$\frac{3\,703}{3\,554}$
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,986}{2\,918}$						
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,092}{3\,998}$						
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,296}{4\,198}$						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{4\,511}{4\,408}$						
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,836}{2\,773}$						
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,998}{2\,932}$						
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{4\,340}{4\,217}$	$\frac{4\,393}{4\,217}$	$\frac{4\,393}{4\,217}$	$\frac{4\,339}{4\,217}$	$\frac{4\,382}{4\,217}$	$\frac{4\,358}{4\,217}$	$\frac{4\,382}{4\,217}$
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,319}{3\,245}$						

					-	-	-
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,689}{3\,554}$	$\frac{3\,673}{3\,554}$	$\frac{3\,677}{3\,554}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8			
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,697}{3\,554}$	$\frac{3\,678}{3\,554}$	$\frac{3\,683}{3\,554}$
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6			
213-306-0105	90 ,	2	1	16			
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9			
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8			
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9			
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8			
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{4\,377}{4\,217}$	$\frac{4\,358}{4\,217}$	$\frac{4\,363}{4\,217}$
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6			

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
213-306-0112	90 ,	2	1	16	<u>4 498</u> 4 397						
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	<u>4 724</u> 4 617						
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	<u>4 959</u> 4 848						

213-307.

					· , · , · , ·			-	-	- -
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>65 283</u> 60 916	<u>77 289</u> 60 916	<u>77 289</u> 60 916	<u>65 113</u> 60 916	<u>74 826</u> 60 916	<u>66 857</u> 60 916
213-307-0102		3	1	2400	<u>83 143</u> 78 321	<u>95 150</u> 78 321	<u>95 150</u> 78 321	<u>82 973</u> 78 321	<u>92 687</u> 78 321	<u>84 717</u> 78 321

213-309.

					· , · , · , ·
213-309-0200	19222-84	3			

				,	-	-	-
213-306-0112	90 ,	2	1	16			
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9			
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8			

				,	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3						
213-307-0101		3	1	2400	<u>74 826</u> 60 916	<u>73 595</u> 60 916	<u>69 408</u> 60 916	<u>70 516</u> 60 916
213-307-0102		3	1	2400	<u>92 687</u> 78 321	<u>91 455</u> 78 321	<u>87 269</u> 78 321	<u>88 377</u> 78 321

				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>39 187</u> 37 500

22.

221.

221-1.

221-101.

					· · ·	·	-	-	-	-	·
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{8\,449}{8\,036}$	$\frac{9\,172}{8\,808}$	$\frac{9\,172}{8\,808}$	$\frac{8\,410}{8\,036}$	$\frac{8\,576}{8\,036}$	$\frac{9\,007}{8\,617}$	$\frac{9\,286}{8\,036}$

221-102.

					• , • , • , •			-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								

					-	-
221-101-0100	19804-2012					
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>8 791</u> 8 036	<u>8 938</u> 8 036

					-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3						

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>28 943</u> 25 281	<u>36 873</u> 33 732	<u>36 873</u> 33 732	<u>28 530</u> 25 281	<u>41 069</u> 25 281	<u>30 286</u> 25 281

221-103.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>78 247</u> 74 692					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>103 885</u> 99 247	<u>111 908</u> 107 806	<u>111 908</u> 107 806	<u>103 461</u> 99 247	<u>116 332</u> 99 247	<u>105 264</u> 99 247
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>118 410</u> 113 611	<u>126 406</u> 122 141	<u>126 406</u> 122 141	<u>117 988</u> 113 611	<u>130 818</u> 113 611	<u>119 785</u> 113 611

					-	-	-	-
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>34 822</u> 31 407	<u>37 514</u> 27 606	<u>31 805</u> 25 281	<u>34 122</u> 25 281

					-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489				
221-103-0200	28737-90	3						
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>110 067</u> 105 682	<u>112 985</u> 99 247	<u>107 608</u> 99 247	<u>109 201</u> 99 247
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>124 572</u> 120 024	<u>127 481</u> 113 611	<u>122 121</u> 113 611	<u>123 709</u> 113 611

221-104.

					.	.	.	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>62 579</u> 58 456	<u>70 532</u> 66 941	<u>70 532</u> 66 941	<u>62 158</u> 58 456	<u>74 932</u> 58 456	<u>63 947</u> 58 456
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>57 042</u> 52 985	<u>65 004</u> 61 479	<u>65 004</u> 61 479	<u>56 621</u> 52 985	<u>69 395</u> 52 985	<u>58 410</u> 52 985

222.**222-1.****222-101.**

					.	.	.	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>107 723</u> 103 101	<u>115 669</u> 111 572	<u>115 669</u> 111 572	<u>107 306</u> 103 101	<u>119 943</u> 103 101	<u>109 076</u> 103 101
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>88 051</u> 84 018	<u>117 191</u> 84 018	<u>129 887</u> 84 018	<u>88 531</u> 84 018	<u>106 102</u> 84 018	<u>90 986</u> 84 018

					-	-	-	-
221-104-0100	956-93							
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>68 707</u> 64 835	<u>71 610</u> 58 456	<u>66 273</u> 58 456	<u>67 854</u> 58 456
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2504	<u>63 177</u> 59 370	<u>66 073</u> 52 985	<u>60 736</u> 52 985	<u>62 318</u> 52 985

					-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>113 844</u> 109 470	<u>116 657</u> 103 101	<u>111 377</u> 103 101	<u>112 942</u> 103 101
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>103 648</u> 84 018	<u>101 494</u> 84 018	<u>94 436</u> 84 018	<u>96 528</u> 84 018

					.	.	.	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>88 051</u> 84 018	<u>117 191</u> 84 018	<u>129 887</u> 84 018	<u>88 531</u> 84 018	<u>106 102</u> 84 018	<u>90 986</u> 84 018
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>92 728</u> 90 000	<u>108 601</u> 90 000	<u>115 517</u> 90 000	<u>92 989</u> 90 000	<u>102 561</u> 90 000	<u>94 326</u> 90 000
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>92 728</u> 90 000	<u>108 601</u> 90 000	<u>115 517</u> 90 000	<u>92 989</u> 90 000	<u>102 561</u> 90 000	<u>94 326</u> 90 000
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>79 828</u> 75 893	<u>108 968</u> 75 893	<u>121 665</u> 75 893	<u>80 309</u> 75 893	<u>97 880</u> 75 893	<u>82 763</u> 75 893
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>79 828</u> 75 893	<u>108 968</u> 75 893	<u>121 665</u> 75 893	<u>80 309</u> 75 893	<u>97 880</u> 75 893	<u>82 763</u> 75 893

					-	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 648</u> 84 018	<u>101 494</u> 84 018	<u>94 436</u> 84 018	<u>96 528</u> 84 018
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>101 223</u> 90 000	<u>100 050</u> 90 000	<u>96 206</u> 90 000	<u>97 345</u> 90 000
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>101 223</u> 90 000	<u>100 050</u> 90 000	<u>96 206</u> 90 000	<u>97 345</u> 90 000
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>95 425</u> 75 893	<u>93 272</u> 75 893	<u>86 214</u> 75 893	<u>88 305</u> 75 893
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>95 425</u> 75 893	<u>93 272</u> 75 893	<u>86 214</u> 75 893	<u>88 305</u> 75 893

					.	.	.	-	-	-
					,	,	,			
					.	.	.			
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>93 192</u> 90 446	<u>109 183</u> 90 446	<u>116 151</u> 90 446	<u>93 455</u> 90 446	<u>103 098</u> 90 446	<u>94 802</u> 90 446
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>93 179</u> 90 446	<u>109 052</u> 90 446	<u>115 968</u> 90 446	<u>93 441</u> 90 446	<u>103 012</u> 90 446	<u>94 778</u> 90 446
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>87 587</u> 83 571	<u>116 608</u> 83 571	<u>129 253</u> 83 571	<u>88 065</u> 83 571	<u>105 565</u> 83 571	<u>90 510</u> 83 571
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>94 296</u> 91 429	<u>111 354</u> 91 429	<u>118 786</u> 91 429	<u>94 578</u> 91 429	<u>104 863</u> 91 429	<u>96 014</u> 91 429

				,	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>101 751</u> 90 446	<u>100 569</u> 90 446	<u>96 696</u> 90 446	<u>97 844</u> 90 446
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>101 675</u> 90 446	<u>100 502</u> 90 446	<u>96 658</u> 90 446	<u>97 797</u> 90 446
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>103 120</u> 83 571	<u>100 976</u> 83 571	<u>93 946</u> 83 571	<u>96 029</u> 83 571
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>103 426</u> 91 429	<u>102 166</u> 91 429	<u>98 034</u> 91 429	<u>99 258</u> 91 429

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>94 370</u> 91 429	<u>112 138</u> 91 429	<u>119 880</u> 91 429	<u>94 663</u> 91 429	<u>105 377</u> 91 429	<u>96 160</u> 91 429
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>108 968</u> 104 554	<u>139 411</u> 104 554	<u>152 675</u> 104 554	<u>109 470</u> 104 554	<u>127 827</u> 104 554	<u>112 035</u> 104 554

222-102.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>151 495</u> 146 324	<u>159 414</u> 154 773	<u>159 414</u> 154 773	<u>151 075</u> 146 324	<u>163 829</u> 146 324	<u>152 861</u> 146 324
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>143 485</u> 138 488	<u>151 502</u> 147 020	<u>151 502</u> 147 020	<u>143 075</u> 138 488	<u>155 528</u> 138 488	<u>144 819</u> 138 488
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>133 038</u> 128 085	<u>140 924</u> 136 503	<u>140 924</u> 136 503	<u>132 618</u> 128 085	<u>145 372</u> 128 085	<u>134 404</u> 128 085

					-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>103 880</u> 91 429	<u>102 567</u> 91 429	<u>98 264</u> 91 429	<u>99 539</u> 91 429
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>125 263</u> 104 554	<u>123 013</u> 104 554	<u>115 639</u> 104 554	<u>117 824</u> 104 554

					-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>157 597</u> 152 676	<u>160 512</u> 146 324	<u>155 184</u> 146 324	<u>156 763</u> 146 324
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>149 657</u> 144 902	<u>152 289</u> 138 488	<u>147 087</u> 138 488	<u>148 628</u> 138 488
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>139 116</u> 134 414	<u>142 055</u> 128 085	<u>136 727</u> 128 085	<u>138 305</u> 128 085

					.	.	.	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>138 175</u> 133 166	<u>146 096</u> 141 617	<u>146 096</u> 141 617	<u>137 755</u> 133 166	<u>150 494</u> 133 166	<u>139 539</u> 133 166
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>129 451</u> 124 535	<u>137 365</u> 132 982	<u>137 365</u> 132 982	<u>129 030</u> 124 535	<u>141 804</u> 124 535	<u>130 819</u> 124 535
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>169 260</u> 163 876	<u>177 204</u> 172 352	<u>177 204</u> 172 352	<u>168 839</u> 163 876	<u>181 598</u> 163 876	<u>170 626</u> 163 876
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>132 619</u> 127 664	<u>140 530</u> 136 108	<u>140 530</u> 136 108	<u>132 198</u> 127 664	<u>144 977</u> 127 664	<u>133 987</u> 127 664
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>135 743</u> 130 782	<u>143 643</u> 139 208	<u>143 643</u> 139 208	<u>135 326</u> 130 782	<u>147 993</u> 130 782	<u>137 100</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>78 639</u> 74 338	<u>86 550</u> 82 780	<u>86 550</u> 82 780	<u>78 220</u> 74 338	<u>90 948</u> 74 338	<u>80 002</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>85 474</u> 81 080	<u>93 438</u> 89 575	<u>93 438</u> 89 575	<u>85 054</u> 81 080	<u>97 828</u> 81 080	<u>86 843</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>93 681</u> 89 190	<u>101 620</u> 97 661	<u>101 620</u> 97 661	<u>93 260</u> 89 190	<u>106 034</u> 89 190	<u>95 049</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>96 287</u> 91 766	<u>104 226</u> 100 237	<u>104 226</u> 100 237	<u>95 867</u> 91 766	<u>108 636</u> 91 766	<u>97 655</u> 91 766
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>86 407</u> 82 006	<u>94 367</u> 90 497	<u>94 367</u> 90 497	<u>85 987</u> 82 006	<u>98 745</u> 82 006	<u>87 773</u> 82 006

					-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>144 279</u> 139 519	<u>147 181</u> 133 166	<u>141 859</u> 133 166	<u>143 436</u> 133 166
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>135 550</u> 130 885	<u>138 482</u> 124 535	<u>133 146</u> 124 535	<u>134 727</u> 124 535
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>175 381</u> 170 248	<u>178 280</u> 163 876	<u>172 950</u> 163 876	<u>174 529</u> 163 876
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>138 716</u> 134 012	<u>141 653</u> 127 664	<u>136 315</u> 127 664	<u>137 897</u> 127 664
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>141 830</u> 137 116	<u>144 699</u> 130 782	<u>139 407</u> 130 782	<u>140 975</u> 130 782
222-102-0200	948-84	3						
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>84 735</u> 80 684	<u>87 638</u> 74 338	<u>82 320</u> 74 338	<u>83 896</u> 74 338
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>91 610</u> 87 467	<u>94 506</u> 81 080	<u>89 169</u> 81 080	<u>90 750</u> 81 080
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>99 799</u> 95 558	<u>102 712</u> 89 190	<u>97 376</u> 89 190	<u>98 957</u> 89 190
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>102 405</u> 98 135	<u>105 315</u> 91 766	<u>99 980</u> 91 766	<u>101 561</u> 91 766
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>92 540</u> 88 389	<u>95 427</u> 82 006	<u>90 097</u> 82 006	<u>91 676</u> 82 006

					.			-	-	-
					.					
					.					
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>126 938</u> 122 061	<u>134 888</u> 130 541	<u>134 888</u> 130 541	<u>126 519</u> 122 061	<u>139 262</u> 122 061	<u>128 304</u> 122 061

222-104.

					.			-	-	-
					.					
					.					
222-104-0100	18980-2015	3								
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>152 845</u> 147 823					
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>184 933</u> 179 361	<u>192 872</u> 187 832	<u>192 872</u> 187 832	<u>184 513</u> 179 361	<u>197 282</u> 179 361	<u>186 301</u> 179 361
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>213 802</u> 207 875	<u>221 739</u> 216 346	<u>221 739</u> 216 346	<u>213 380</u> 207 875	<u>226 195</u> 207 875	<u>215 174</u> 207 875

					-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>133 064</u> 128 436	<u>135 948</u> 122 061	<u>130 624</u> 122 061	<u>132 202</u> 122 061

					-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3						
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500				
222-104-0300	13015-2012	3						
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>191 051</u> 185 729	<u>193 961</u> 179 361	<u>188 626</u> 179 361	<u>190 207</u> 179 361
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>219 918</u> 214 244	<u>222 862</u> 207 875	<u>217 508</u> 207 875	<u>219 094</u> 207 875

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493	<u>64 973</u> 61 679					
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>177 671</u> 172 199	<u>185 588</u> 180 645	<u>185 588</u> 180 645	<u>177 252</u> 172 199	<u>189 971</u> 172 199	<u>179 034</u> 172 199
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>166 669</u> 161 334	<u>174 555</u> 169 748	<u>174 555</u> 169 748	<u>166 251</u> 161 334	<u>178 944</u> 161 334	<u>168 029</u> 161 334

222-2.
222-202.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>213 927</u> 207 975	<u>221 928</u> 216 514	<u>221 928</u> 216 514	<u>213 502</u> 207 975	<u>226 409</u> 207 975	<u>215 310</u> 207 975

					-	-	-	-
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493				
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>183 772</u> 178 549	<u>186 663</u> 172 199	<u>181 350</u> 172 199	<u>182 924</u> 172 199
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>172 746</u> 167 660	<u>175 643</u> 161 334	<u>170 340</u> 161 334	<u>171 911</u> 161 334

					-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3						
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>220 093</u> 214 394	<u>223 052</u> 207 975	<u>217 660</u> 207 975	<u>219 258</u> 207 975

222-203.

					.	.	.	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>2 128</u> 2 036	<u>2 287</u> 2 205	<u>2 287</u> 2 205	<u>2 120</u> 2 036	<u>2 375</u> 2 036	<u>2 156</u> 2 036
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>2 076</u> 1 991	<u>2 219</u> 2 144	<u>2 219</u> 2 144	<u>2 069</u> 1 991	<u>2 298</u> 1 991	<u>2 101</u> 1 991
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>2 803</u> 2 679	<u>3 017</u> 2 907	<u>3 017</u> 2 907	<u>2 792</u> 2 679	<u>3 136</u> 2 679	<u>2 840</u> 2 679
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>7 159</u> 6 946			<u>6 853</u> 5 729		<u>8 536</u> 5 729
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>9 034</u> 8 748			<u>8 370</u> 7 216		<u>10 053</u> 7 216
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 188</u> 11 634	<u>13 161</u> 12 672	<u>13 161</u> 12 672	<u>12 137</u> 11 634	<u>13 683</u> 11 634	<u>12 353</u> 11 634
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>9 104</u> 8 671					

					-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.						
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{2\,251}{2\,163}$	$\frac{2\,309}{2\,036}$	$\frac{2\,202}{2\,036}$	$\frac{2\,234}{2\,036}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{2\,187}{2\,106}$	$\frac{2\,239}{1\,991}$	$\frac{2\,143}{1\,991}$	$\frac{2\,171}{1\,991}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{2\,968}{2\,851}$	$\frac{3\,046}{2\,679}$	$\frac{2\,903}{2\,679}$	$\frac{2\,945}{2\,679}$
222-203-0104	6.2	.	1	90		$\frac{10\,519}{5\,729}$	$\frac{9\,320}{5\,729}$	$\frac{9\,050}{5\,729}$
222-203-0105	6.4	.	1	134		$\frac{12\,036}{7\,216}$	$\frac{10\,836}{7\,216}$	$\frac{10\,567}{7\,216}$
222-203-0300	9561-2016	2						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{12\,938}{12\,414}$	$\frac{13\,281}{11\,634}$	$\frac{12\,635}{11\,634}$	$\frac{12\,826}{11\,634}$
222-203-0400	9561-2016	2						
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314				

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 280</u> 9 734	<u>11 291</u> 10 812	<u>11 291</u> 10 812	<u>10 227</u> 9 734	<u>11 829</u> 9 734	<u>10 451</u> 9 734
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>9 023</u> 8 579					

222-3.
222-301. , , , ,

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 187</u> 6 979	<u>7 530</u> 7 340	<u>7 530</u> 7 340	<u>7 171</u> 6 979	<u>7 636</u> 6 979	<u>7 236</u> 6 979
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 837</u> 15 050	<u>17 324</u> 16 630	<u>17 324</u> 16 630	<u>15 763</u> 15 050	<u>18 028</u> 15 050	<u>16 080</u> 15 050
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>10 971</u> 10 473	<u>11 837</u> 11 397	<u>11 837</u> 11 397	<u>10 925</u> 10 473	<u>12 318</u> 10 473	<u>11 120</u> 10 473
222-301-0300	9818-2015	2								

					-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 038</u> 10 524	<u>11 261</u> 9 818	<u>10 674</u> 9 734	<u>10 941</u> 9 734
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329				

					-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 450</u> 7 251	<u>7 515</u> 6 979	<u>7 321</u> 6 979	<u>7 378</u> 6 979
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 981</u> 16 238	<u>17 439</u> 15 050	<u>16 492</u> 15 050	<u>16 773</u> 15 050
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>11 639</u> 11 167	<u>11 956</u> 10 473	<u>11 374</u> 10 473	<u>11 546</u> 10 473
222-301-0300	9818-2015	2						

					.	.	.	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 400</u> 10 815	<u>12 371</u> 11 858	<u>12 371</u> 11 858	<u>11 344</u> 10 815	<u>13 043</u> 10 815	<u>11 582</u> 10 815

222-302. ,

					.	.	.	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>42 489</u> 40 804	<u>45 268</u> 43 768	<u>45 268</u> 43 768	<u>42 342</u> 40 804	<u>46 805</u> 40 804	<u>42 967</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>33 791</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>33 812</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>52 069</u> 50 000	<u>55 483</u> 53 643	<u>55 483</u> 53 643	<u>51 888</u> 50 000	<u>57 372</u> 50 000	<u>52 656</u> 50 000
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>33 998</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>64 157</u> 61 607	<u>68 365</u> 66 097	<u>68 365</u> 66 097	<u>63 934</u> 61 607	<u>70 694</u> 61 607	<u>64 881</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>34 080</u> 32 359			<u>28 673</u> 27 121		<u>30 356</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3								

					-	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 150</u> 11 599	<u>12 601</u> 10 815	<u>11 891</u> 10 815	<u>12 102</u> 10 815

					-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.						
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>44 630</u> 43 032	<u>45 645</u> 40 804	<u>43 780</u> 40 804	<u>44 332</u> 40 804
222-302-0103	24.13-6	.	1	950		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0105	27.12-5	.	1	975		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>54 700</u> 52 738	<u>55 946</u> 50 000	<u>53 655</u> 50 000	<u>54 334</u> 50 000
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>67 399</u> 64 982	<u>68 936</u> 61 607	<u>66 112</u> 61 607	<u>66 948</u> 61 607
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300		<u>32 339</u> 27 121	<u>31 139</u> 27 121	<u>30 870</u> 27 121
222-302-0200	961-93	3						

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>112 992</u> 108 750	<u>133 867</u> 108 750	<u>143 266</u> 108 750	<u>112 812</u> 108 750	<u>125 658</u> 108 750	<u>114 661</u> 108 750

225.

225-1.

225-101.

					.	.	.	-	-	-	-
					.	.	.				
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 504</u> 7 239	<u>7 916</u> 7 680	<u>7 916</u> 7 680	<u>7 482</u> 7 239	<u>8 145</u> 7 239	<u>7 575</u> 7 239	<u>7 822</u> 7 570
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>18 755</u> 15 219	<u>19 783</u> 15 219	<u>20 707</u> 15 219	<u>18 547</u> 15 219	<u>19 397</u> 15 219	<u>19 153</u> 15 219	<u>20 114</u> 15 219
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 200</u> 15 495	<u>17 407</u> 16 783	<u>17 407</u> 16 783	<u>16 137</u> 15 495	<u>18 075</u> 15 495	<u>16 408</u> 15 495	<u>17 130</u> 16 463
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>14 631</u> 14 188	<u>15 266</u> 14 865	<u>15 266</u> 14 865	<u>14 597</u> 14 188	<u>15 618</u> 14 188	<u>14 740</u> 14 188	<u>15 120</u> 14 697
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 945</u> 13 239	<u>15 215</u> 14 595	<u>15 215</u> 14 595	<u>13 877</u> 13 239	<u>15 918</u> 13 239	<u>14 163</u> 13 239	<u>14 924</u> 14 258
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 360</u> 17 332	<u>20 306</u> 19 405	<u>20 306</u> 19 405	<u>18 259</u> 17 332	<u>21 320</u> 17 332	<u>18 688</u> 17 332	<u>19 828</u> 18 861
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 036</u> 20 883	<u>24 132</u> 23 120	<u>24 132</u> 23 120	<u>21 925</u> 20 883	<u>25 292</u> 20 883	<u>22 396</u> 20 883	<u>23 651</u> 22 565

					-	-	-	-
222-302-0201	160	3	1	2580	$\frac{123\,841}{108\,750}$	$\frac{122\,392}{108\,750}$	$\frac{117\,105}{108\,750}$	$\frac{118\,671}{108\,750}$

					-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{7\,972}{7\,239}$	$\frac{7\,695}{7\,239}$	$\frac{7\,777}{7\,239}$
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{19\,606}{15\,219}$	$\frac{19\,379}{15\,219}$	$\frac{18\,657}{15\,219}$
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{17\,571}{15\,495}$	$\frac{16\,761}{15\,495}$	$\frac{17\,001}{15\,495}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{15\,352}{14\,188}$	$\frac{14\,926}{14\,188}$	$\frac{15\,052}{14\,188}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{15\,387}{13\,239}$	$\frac{14\,535}{13\,239}$	$\frac{14\,787}{13\,239}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{20\,444}{17\,608}$	$\frac{19\,147}{17\,332}$	$\frac{19\,624}{17\,332}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{24\,416}{20\,883}$	$\frac{23\,010}{20\,883}$	$\frac{23\,426}{20\,883}$

					.	.	.	-	-	-	-
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>28 040</u> 26 357	<u>31 283</u> 29 812	<u>31 283</u> 29 812	<u>27 872</u> 26 357	<u>32 973</u> 26 357	<u>28 586</u> 26 357	<u>30 487</u> 28 904
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>32 680</u> 30 970	<u>35 793</u> 34 290	<u>35 793</u> 34 290	<u>32 516</u> 30 970	<u>37 515</u> 30 970	<u>33 216</u> 30 970	<u>35 079</u> 33 466
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>43 678</u> 41 162	<u>48 379</u> 46 177	<u>48 379</u> 46 177	<u>43 429</u> 41 162	<u>50 980</u> 41 162	<u>44 487</u> 41 162	<u>47 300</u> 44 932
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>14 705</u> 13 445						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 388</u> 15 772						
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 809</u> 7 649	<u>7 968</u> 7 819	<u>7 968</u> 7 819	<u>7 801</u> 7 649	<u>8 056</u> 7 649	<u>7 837</u> 7 649	<u>7 932</u> 7 777
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 571</u> 21 696	<u>24 024</u> 23 244	<u>24 024</u> 23 244	<u>22 495</u> 21 696	<u>24 791</u> 21 696	<u>22 817</u> 21 696	<u>23 672</u> 22 842
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 283</u> 32 594	<u>37 352</u> 35 864	<u>37 352</u> 35 864	<u>34 124</u> 32 594	<u>38 970</u> 32 594	<u>34 803</u> 32 594	<u>36 608</u> 35 014
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>58 129</u> 55 442	<u>62 830</u> 60 457	<u>62 830</u> 60 457	<u>57 881</u> 55 442	<u>65 431</u> 55 442	<u>58 938</u> 55 442	<u>61 751</u> 59 212
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 754</u> 17 206	<u>18 570</u> 18 075	<u>18 570</u> 18 075	<u>17 712</u> 17 206	<u>18 987</u> 17 206	<u>17 891</u> 17 206	<u>18 366</u> 17 843
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 561</u> 17 015	<u>18 355</u> 17 862	<u>18 355</u> 17 862	<u>17 519</u> 17 015	<u>18 794</u> 17 015	<u>17 697</u> 17 015	<u>18 173</u> 17 652
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>31 243</u> 29 954	<u>33 463</u> 32 319	<u>33 463</u> 32 319	<u>31 129</u> 29 954	<u>34 598</u> 29 954	<u>31 614</u> 29 954	<u>32 907</u> 31 686

					-	-	-
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 514</u> 26 817	<u>29 351</u> 26 357	<u>30 147</u> 26 357
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>36 215</u> 30 970	<u>34 126</u> 30 970	<u>34 745</u> 30 970
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>49 016</u> 41 162	<u>45 862</u> 41 162	<u>46 796</u> 41 162
225-101-0114	15-3	.	1	320			
225-101-0115	20-3	.	1	1575			
225-101-0200	8020-2016	.					
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 990</u> 7 649	<u>7 883</u> 7 649	<u>7 915</u> 7 649
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 146</u> 21 861	<u>23 176</u> 21 696	<u>23 519</u> 21 696
225-101-0602	15	.	1	950	<u>37 609</u> 32 944	<u>35 561</u> 32 594	<u>36 285</u> 32 594
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>63 467</u> 55 442	<u>60 313</u> 55 442	<u>61 248</u> 55 442
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>18 611</u> 17 359	<u>18 068</u> 17 206	<u>18 281</u> 17 206
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 462</u> 17 015	<u>17 930</u> 17 015	<u>18 087</u> 17 015
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 575</u> 30 371	<u>32 097</u> 29 954	<u>32 676</u> 29 954

					.	.	.	-	-	-	-
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 195</u> 30 895	<u>34 354</u> 33 199	<u>34 354</u> 33 199	<u>32 081</u> 30 895	<u>35 550</u> 30 895	<u>32 566</u> 30 895	<u>33 859</u> 32 627
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>45 618</u> 44 362	<u>47 301</u> 46 157	<u>47 301</u> 46 157	<u>45 529</u> 44 362	<u>48 233</u> 44 362	<u>45 908</u> 44 362	<u>46 915</u> 45 712
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>44 217</u> 42 978	<u>45 901</u> 44 774	<u>45 901</u> 44 774	<u>44 128</u> 42 978	<u>46 832</u> 42 978	<u>44 507</u> 42 978	<u>45 515</u> 44 328
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>66 775</u> 64 120	<u>71 158</u> 68 796	<u>71 158</u> 68 796	<u>66 543</u> 64 120	<u>73 583</u> 64 120	<u>67 529</u> 64 120	<u>70 152</u> 67 636
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>63 283</u> 60 670	<u>67 666</u> 65 346	<u>67 666</u> 65 346	<u>63 052</u> 60 670	<u>70 092</u> 60 670	<u>64 038</u> 60 670	<u>66 661</u> 64 185
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>81 677</u> 79 089	<u>85 489</u> 83 155	<u>85 489</u> 83 155	<u>81 476</u> 79 089	<u>87 598</u> 79 089	<u>82 333</u> 79 089	<u>84 614</u> 82 146
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>80 597</u> 78 021	<u>84 408</u> 82 087	<u>84 408</u> 82 087	<u>80 396</u> 78 021	<u>86 517</u> 78 021	<u>81 253</u> 78 021	<u>83 534</u> 81 078
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>97 641</u> 94 755	<u>101 706</u> 99 092	<u>101 706</u> 99 092	<u>97 426</u> 94 755	<u>103 956</u> 94 755	<u>98 341</u> 94 755	<u>100 774</u> 98 016
225-101-0620	10	.	1	800	<u>56 435</u> 54 686	<u>58 976</u> 57 396	<u>58 976</u> 57 396	<u>56 301</u> 54 686	<u>60 382</u> 54 686	<u>56 872</u> 54 686	<u>58 393</u> 56 724
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>146 331</u> 141 545	<u>153 509</u> 149 202	<u>153 509</u> 149 202	<u>145 951</u> 141 545	<u>157 480</u> 141 545	<u>147 566</u> 141 545	<u>151 862</u> 147 302
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>124 610</u> 120 157						

					-	-	-
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>34 647</u> 30 895	<u>33 198</u> 30 895	<u>33 627</u> 30 895
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>47 530</u> 44 362	<u>46 400</u> 44 362	<u>46 735</u> 44 362
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>46 129</u> 42 978	<u>45 000</u> 42 978	<u>45 334</u> 42 978
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>71 752</u> 64 120	<u>68 811</u> 64 120	<u>69 683</u> 64 120
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>68 261</u> 60 670	<u>65 320</u> 60 670	<u>66 191</u> 60 670
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>86 005</u> 79 089	<u>83 448</u> 79 089	<u>84 206</u> 79 089
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>84 925</u> 78 021	<u>82 368</u> 78 021	<u>83 126</u> 78 021
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>102 258</u> 94 755	<u>99 530</u> 94 755	<u>100 338</u> 94 755
225-101-0620	10	.	1	800	<u>59 320</u> 54 686	<u>57 615</u> 54 686	<u>58 120</u> 54 686
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>154 482</u> 141 545	<u>149 665</u> 141 545	<u>151 093</u> 141 545
225-101-0622	10	.	1	2480			

225-102.

					.	.	.	-	-	-
				
225-102-0100	20 13015-2012	.								
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>112 651</u> 105 240	<u>126 943</u> 120 488	<u>126 943</u> 120 488	<u>111 895</u> 105 240	<u>134 852</u> 105 240	<u>115 110</u> 105 240
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>168 874</u> 157 827	<u>190 154</u> 180 529	<u>190 154</u> 180 529	<u>167 749</u> 157 827	<u>201 929</u> 157 827	<u>172 536</u> 157 827
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>225 096</u> 210 412	<u>253 363</u> 240 568	<u>253 363</u> 240 568	<u>223 601</u> 210 412	<u>269 004</u> 210 412	<u>229 959</u> 210 412
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>134 395</u> 125 512	<u>151 546</u> 143 809	<u>151 546</u> 143 809	<u>133 488</u> 125 512	<u>161 036</u> 125 512	<u>137 346</u> 125 512
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>204 568</u> 191 207	<u>230 294</u> 218 653	<u>230 294</u> 218 653	<u>203 207</u> 191 207	<u>244 529</u> 191 207	<u>208 994</u> 191 207
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>272 761</u> 254 946	<u>307 062</u> 291 541	<u>307 062</u> 291 541	<u>270 946</u> 254 946	<u>326 043</u> 254 946	<u>278 663</u> 254 946
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>161 986</u> 151 425	<u>182 312</u> 173 111	<u>182 312</u> 173 111	<u>160 911</u> 151 425	<u>193 560</u> 151 425	<u>165 483</u> 151 425
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>245 747</u> 229 873	<u>276 237</u> 262 402	<u>276 237</u> 262 402	<u>244 134</u> 229 873	<u>293 109</u> 229 873	<u>250 993</u> 229 873
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>303 776</u> 285 662	<u>408 149</u> 285 662	<u>455 147</u> 285 662	<u>302 875</u> 285 662	<u>367 105</u> 285 662	<u>312 118</u> 285 662
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>206 864</u> 193 341	<u>232 908</u> 221 126	<u>232 908</u> 221 126	<u>205 486</u> 193 341	<u>247 319</u> 193 341	<u>211 345</u> 193 341

					-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.						
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>123 664</u> 116 703	<u>128 881</u> 105 240	<u>119 291</u> 105 240	<u>122 132</u> 105 240
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>185 271</u> 174 894	<u>193 040</u> 157 827	<u>178 760</u> 157 827	<u>182 991</u> 157 827
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>246 877</u> 233 083	<u>257 196</u> 210 412	<u>238 228</u> 210 412	<u>243 848</u> 210 412
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>147 611</u> 139 267	<u>153 872</u> 125 512	<u>142 363</u> 125 512	<u>145 773</u> 125 512
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>224 391</u> 211 840	<u>233 783</u> 191 207	<u>216 519</u> 191 207	<u>221 634</u> 191 207
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>299 192</u> 282 457	<u>311 714</u> 254 946	<u>288 696</u> 254 946	<u>295 516</u> 254 946
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>177 649</u> 167 728	<u>185 069</u> 151 425	<u>171 429</u> 151 425	<u>175 470</u> 151 425
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>269 242</u> 254 327	<u>280 372</u> 229 873	<u>259 912</u> 229 873	<u>265 974</u> 229 873
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>358 019</u> 285 662	<u>350 773</u> 285 662	<u>324 337</u> 285 662	<u>332 170</u> 285 662
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>226 932</u> 214 229	<u>236 439</u> 193 341	<u>218 963</u> 193 341	<u>224 141</u> 193 341

					.	.	.	-	-	-
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>317 921</u> 297 546	<u>356 987</u> 339 224	<u>356 987</u> 339 224	<u>315 855</u> 297 546	<u>378 603</u> 297 546	<u>324 643</u> 297 546
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>425 707</u> 398 520	<u>477 795</u> 454 089	<u>477 795</u> 454 089	<u>422 952</u> 398 520	<u>506 617</u> 398 520	<u>434 670</u> 398 520
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>257 365</u> 240 543	<u>289 760</u> 275 104	<u>289 760</u> 275 104	<u>255 651</u> 240 543	<u>307 686</u> 240 543	<u>262 939</u> 240 543
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>397 615</u> 372 380	<u>445 891</u> 423 884	<u>445 891</u> 423 884	<u>395 062</u> 372 380	<u>472 604</u> 372 380	<u>405 922</u> 372 380
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>28 223</u> 26 538	<u>31 399</u> 29 927	<u>31 399</u> 29 927	<u>28 055</u> 26 538	<u>33 157</u> 26 538	<u>28 770</u> 26 538
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>40 808</u> 38 299	<u>45 572</u> 43 382	<u>45 572</u> 43 382	<u>40 556</u> 38 299	<u>48 208</u> 38 299	<u>41 628</u> 38 299
225-102-0148	3	.	1	700	<u>21 086</u> 19 891	<u>23 309</u> 22 263	<u>23 309</u> 22 263	<u>20 969</u> 19 891	<u>24 540</u> 19 891	<u>21 469</u> 19 891
225-102-0200	20 13015-2012	.								
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>147 925</u> 138 341	<u>166 346</u> 157 994	<u>166 346</u> 157 994	<u>146 951</u> 138 341	<u>176 539</u> 138 341	<u>151 095</u> 138 341
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>201 153</u> 188 373	<u>225 609</u> 214 464	<u>225 609</u> 214 464	<u>199 860</u> 188 373	<u>239 141</u> 188 373	<u>205 361</u> 188 373
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>184 007</u> 172 240	<u>206 557</u> 196 298	<u>206 557</u> 196 298	<u>182 814</u> 172 240	<u>219 035</u> 172 240	<u>187 887</u> 172 240
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>246 136</u> 230 392	<u>276 308</u> 262 582	<u>276 308</u> 262 582	<u>244 540</u> 230 392	<u>293 004</u> 230 392	<u>251 327</u> 230 392
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>230 119</u> 215 375	<u>258 386</u> 245 532	<u>258 386</u> 245 532	<u>228 624</u> 215 375	<u>274 027</u> 215 375	<u>234 982</u> 215 375

					-	-	-	-
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>348 023</u> 328 878	<u>362 284</u> 297 546	<u>336 070</u> 297 546	<u>343 837</u> 297 546
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>465 844</u> 440 296	<u>484 858</u> 398 520	<u>449 906</u> 398 520	<u>460 262</u> 398 520
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>282 327</u> 266 525	<u>294 154</u> 240 543	<u>272 415</u> 240 543	<u>278 856</u> 240 543
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>434 815</u> 411 100	<u>452 438</u> 372 380	<u>420 043</u> 372 380	<u>429 641</u> 372 380
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>30 670</u> 29 086	<u>31 830</u> 26 538	<u>29 699</u> 26 538	<u>30 330</u> 26 538
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>44 479</u> 42 120	<u>46 218</u> 38 299	<u>43 021</u> 38 299	<u>43 968</u> 38 299
225-102-0148	3	.	1	700	<u>22 799</u> 21 674	<u>23 611</u> 19 891	<u>22 119</u> 19 891	<u>22 561</u> 19 891
225-102-0200	20 13015-2012	.						
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>162 120</u> 153 116	<u>168 844</u> 138 341	<u>156 483</u> 138 341	<u>160 146</u> 138 341
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>219 998</u> 207 988	<u>228 926</u> 188 373	<u>212 515</u> 188 373	<u>217 377</u> 188 373
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>201 383</u> 190 326	<u>209 615</u> 172 240	<u>194 483</u> 172 240	<u>198 967</u> 172 240
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>269 385</u> 254 591	<u>280 400</u> 230 392	<u>260 153</u> 230 392	<u>266 152</u> 230 392
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>251 900</u> 238 046	<u>262 219</u> 215 375	<u>243 251</u> 215 375	<u>248 871</u> 215 375

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>307 855</u> 288 274	<u>345 332</u> 328 257	<u>345 332</u> 328 257	<u>305 872</u> 288 274	<u>366 070</u> 288 274	<u>314 303</u> 288 274
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>302 562</u> 283 314	<u>339 404</u> 322 620	<u>339 404</u> 322 620	<u>300 613</u> 283 314	<u>359 791</u> 283 314	<u>308 901</u> 283 314
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>404 674</u> 378 951	<u>453 903</u> 431 471	<u>453 903</u> 431 471	<u>402 070</u> 378 951	<u>481 144</u> 378 951	<u>413 145</u> 378 951
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>102 095</u> 95 485	<u>114 800</u> 109 038	<u>114 800</u> 109 038	<u>101 423</u> 95 485	<u>121 829</u> 95 485	<u>104 281</u> 95 485
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>119 516</u> 111 889	<u>134 126</u> 127 476	<u>134 126</u> 127 476	<u>118 744</u> 111 889	<u>142 211</u> 111 889	<u>122 030</u> 111 889
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>149 734</u> 139 994	<u>168 473</u> 159 985	<u>168 473</u> 159 985	<u>148 743</u> 139 994	<u>178 842</u> 139 994	<u>152 958</u> 139 994
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>198 229</u> 185 619	<u>222 367</u> 211 371	<u>222 367</u> 211 371	<u>196 953</u> 185 619	<u>235 724</u> 185 619	<u>202 383</u> 185 619

225-104.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>32 331</u> 31 407	<u>33 601</u> 32 762	<u>33 601</u> 32 762	<u>32 263</u> 31 407	<u>34 304</u> 31 407	<u>32 549</u> 31 407

					-	-	-	-
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>336 733</u> 318 332	<u>350 414</u> 288 274	<u>325 265</u> 288 274	<u>332 717</u> 288 274
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>330 951</u> 312 863	<u>344 400</u> 283 314	<u>319 678</u> 283 314	<u>327 003</u> 283 314
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>442 608</u> 418 434	<u>460 579</u> 378 951	<u>427 545</u> 378 951	<u>437 333</u> 378 951
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>111 885</u> 105 674	<u>116 523</u> 95 485	<u>107 997</u> 95 485	<u>110 523</u> 95 485
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>130 774</u> 123 607	<u>136 108</u> 111 889	<u>126 304</u> 111 889	<u>129 209</u> 111 889
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>164 174</u> 155 023	<u>171 014</u> 139 994	<u>158 440</u> 139 994	<u>162 165</u> 139 994
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>216 829</u> 204 978	<u>225 641</u> 185 619	<u>209 443</u> 185 619	<u>214 242</u> 185 619

					-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.						
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>33 309</u> 32 426	<u>33 773</u> 31 407	<u>32 921</u> 31 407	<u>33 173</u> 31 407

					.	.	.	-	-	-
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>207 854</u> 201 339	<u>217 382</u> 211 504	<u>217 382</u> 211 504	<u>207 350</u> 201 339	<u>222 654</u> 201 339	<u>209 493</u> 201 339
225-104-0107	10-150 (71)	.	1	4500	<u>318 379</u> 308 529	<u>332 671</u> 323 776	<u>332 671</u> 323 776	<u>317 623</u> 308 529	<u>340 580</u> 308 529	<u>320 838</u> 308 529
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>415 571</u> 402 679	<u>434 310</u> 422 670	<u>434 310</u> 422 670	<u>414 580</u> 402 679	<u>444 679</u> 402 679	<u>418 795</u> 402 679
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>52 982</u> 51 679	<u>54 570</u> 53 373	<u>54 570</u> 53 373	<u>52 898</u> 51 679	<u>55 449</u> 51 679	<u>53 255</u> 51 679
225-104-0120	3-100 (12)	.	1	900	<u>55 896</u> 54 018	<u>58 754</u> 57 067	<u>58 754</u> 57 067	<u>55 744</u> 54 018	<u>60 336</u> 54 018	<u>56 387</u> 54 018
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>111 791</u> 108 036	<u>117 508</u> 114 135	<u>117 508</u> 114 135	<u>111 489</u> 108 036	<u>120 672</u> 108 036	<u>112 775</u> 108 036
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>66 511</u> 64 237	<u>70 005</u> 67 965	<u>70 005</u> 67 965	<u>66 326</u> 64 237	<u>71 938</u> 64 237	<u>67 112</u> 64 237
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>99 767</u> 96 424	<u>104 849</u> 101 846	<u>104 849</u> 101 846	<u>99 498</u> 96 424	<u>107 661</u> 96 424	<u>100 641</u> 96 424
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>128 568</u> 124 209	<u>135 238</u> 131 325	<u>135 238</u> 131 325	<u>128 216</u> 124 209	<u>138 929</u> 124 209	<u>129 716</u> 124 209
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>128 978</u> 124 613	<u>135 647</u> 131 729	<u>135 647</u> 131 729	<u>128 625</u> 124 613	<u>139 338</u> 124 613	<u>130 125</u> 124 613
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>242 462</u> 233 917	<u>255 802</u> 248 149	<u>255 802</u> 248 149	<u>241 757</u> 233 917	<u>263 183</u> 233 917	<u>244 758</u> 233 917
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>56 460</u> 54 543					

					-	-	-	-
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>215 196</u> 208 981	<u>218 674</u> 201 339	<u>212 280</u> 201 339	<u>214 175</u> 201 339
225-104-0107	10-150 (71)	.	1	4500	<u>329 392</u> 319 991	<u>334 609</u> 308 529	<u>325 019</u> 308 529	<u>327 860</u> 308 529
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>430 011</u> 417 708	<u>436 851</u> 402 679	<u>424 277</u> 402 679	<u>428 002</u> 402 679
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>54 205</u> 52 952	<u>54 785</u> 51 679	<u>53 720</u> 51 679	<u>54 035</u> 51 679
225-104-0120	3-100 (12)	.	1	900	<u>58 098</u> 56 310	<u>59 142</u> 54 018	<u>57 224</u> 54 018	<u>57 792</u> 54 018
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>116 197</u> 112 621	<u>118 283</u> 108 036	<u>114 447</u> 108 036	<u>115 584</u> 108 036
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>69 203</u> 67 040	<u>70 479</u> 64 237	<u>68 134</u> 64 237	<u>68 829</u> 64 237
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>103 683</u> 100 500	<u>105 538</u> 96 424	<u>102 128</u> 96 424	<u>103 138</u> 96 424
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>133 708</u> 129 558	<u>136 143</u> 124 209	<u>131 667</u> 124 209	<u>132 993</u> 124 209
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>134 117</u> 129 963	<u>136 552</u> 124 613	<u>132 076</u> 124 613	<u>133 402</u> 124 613
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>252 741</u> 244 616	<u>257 611</u> 233 917	<u>248 660</u> 233 917	<u>251 312</u> 233 917
225-104-0200	30 24547-2016	.						
225-104-0201	1.100	.	1	1000				

					.			-	-	-
					.					
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>84 227</u> 81 361					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>66 245</u> 63 839	<u>70 056</u> 67 905	<u>70 056</u> 67 905	<u>66 043</u> 63 839	<u>72 165</u> 63 839	<u>66 901</u> 63 839
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>101 070</u> 97 631					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>132 490</u> 127 679	<u>140 112</u> 135 811	<u>140 112</u> 135 811	<u>132 086</u> 127 679	<u>144 330</u> 127 679	<u>133 801</u> 127 679
225-104-0209	3.100	.	1	1500	<u>83 551</u> 80 536	<u>88 316</u> 85 618	<u>88 316</u> 85 618	<u>83 299</u> 80 536	<u>90 952</u> 80 536	<u>84 371</u> 80 536
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>129 148</u> 124 753					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>167 239</u> 161 071	<u>177 085</u> 171 575	<u>177 085</u> 171 575	<u>166 719</u> 161 071	<u>182 533</u> 161 071	<u>168 934</u> 161 071
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>96 763</u> 93 321	<u>102 162</u> 99 081	<u>102 162</u> 99 081	<u>96 477</u> 93 321	<u>105 150</u> 93 321	<u>97 692</u> 93 321
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>145 993</u> 141 025					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>190 364</u> 183 381	<u>201 480</u> 195 241	<u>201 480</u> 195 241	<u>189 776</u> 183 381	<u>207 631</u> 183 381	<u>192 276</u> 183 381
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>102 453</u> 98 744					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>205 767</u> 198 249					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>132 490</u> 127 679	<u>140 112</u> 135 811	<u>140 112</u> 135 811	<u>132 086</u> 127 679	<u>144 330</u> 127 679	<u>133 801</u> 127 679

					-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>69 182</u> 66 896	<u>70 573</u> 63 839	<u>68 015</u> 63 839	<u>68 773</u> 63 839
225-104-0206	2.150	.	1	1800				
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>138 363</u> 133 792	<u>141 146</u> 127 679	<u>136 031</u> 127 679	<u>137 546</u> 127 679
225-104-0209	3.100	.	1	1500	<u>87 222</u> 84 357	<u>88 962</u> 80 536	<u>85 765</u> 80 536	<u>86 712</u> 80 536
225-104-0210	3.150	.	1	2300				
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>174 826</u> 168 968	<u>178 420</u> 161 071	<u>171 814</u> 161 071	<u>173 771</u> 161 071
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>100 923</u> 97 651	<u>102 894</u> 93 321	<u>99 271</u> 93 321	<u>100 345</u> 93 321
225-104-0214	4.150	.	1	2600				
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>198 929</u> 192 297	<u>202 987</u> 183 381	<u>195 528</u> 183 381	<u>197 738</u> 183 381
225-104-0217	5.100	.	1	2100				
225-104-0219	5.200	.	1	4300				
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>138 363</u> 133 792	<u>141 146</u> 127 679	<u>136 031</u> 127 679	<u>137 546</u> 127 679

					.	.	.	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>264 979</u> 255 357	<u>280 224</u> 271 621	<u>280 224</u> 271 621	<u>264 173</u> 255 357	<u>288 660</u> 255 357	<u>267 602</u> 255 357
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>190 373</u> 183 661	<u>200 854</u> 194 842	<u>200 854</u> 194 842	<u>189 819</u> 183 661	<u>206 654</u> 183 661	<u>192 176</u> 183 661
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>274 173</u> 264 828					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>380 746</u> 367 321	<u>401 708</u> 389 685	<u>401 708</u> 389 685	<u>379 637</u> 367 321	<u>413 307</u> 367 321	<u>384 353</u> 367 321
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>234 068</u> 225 893	<u>246 773</u> 239 446	<u>246 773</u> 239 446	<u>233 396</u> 225 893	<u>253 802</u> 225 893	<u>236 254</u> 225 893
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>468 273</u> 451 786	<u>493 999</u> 479 232	<u>493 999</u> 479 232	<u>466 913</u> 451 786	<u>508 235</u> 451 786	<u>472 700</u> 451 786
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>106 315</u> 102 611					
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>85 315</u> 82 548	<u>89 444</u> 86 953	<u>89 444</u> 86 953	<u>85 096</u> 82 548	<u>91 728</u> 82 548	<u>86 025</u> 82 548
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>112 749</u> 108 999					
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>144 162</u> 139 078	<u>152 102</u> 147 549	<u>152 102</u> 147 549	<u>143 742</u> 139 078	<u>156 496</u> 139 078	<u>145 528</u> 139 078
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>226 792</u> 219 186					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>155 569</u> 150 079	<u>164 144</u> 159 228	<u>164 144</u> 159 228	<u>155 116</u> 150 079	<u>168 890</u> 150 079	<u>157 045</u> 150 079

					-	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>276 726</u> 267 584	<u>282 292</u> 255 357	<u>272 062</u> 255 357	<u>275 093</u> 255 357
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>198 449</u> 192 067	<u>202 275</u> 183 661	<u>195 242</u> 183 661	<u>197 326</u> 183 661
225-104-0226	7.150	.	1	4900				
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>396 899</u> 384 134	<u>404 551</u> 367 321	<u>390 484</u> 367 321	<u>394 652</u> 367 321
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>243 858</u> 236 082	<u>248 495</u> 225 893	<u>239 970</u> 225 893	<u>242 496</u> 225 893
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>488 097</u> 472 419	<u>497 488</u> 451 786	<u>480 225</u> 451 786	<u>485 340</u> 451 786
225-104-0240	19.200	.	1	2000				
225-104-0300	30 24547-2016	.						
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>88 496</u> 85 860	<u>90 004</u> 82 548	<u>87 233</u> 82 548	<u>88 054</u> 82 548
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900				
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>150 280</u> 145 446	<u>153 179</u> 139 078	<u>147 851</u> 139 078	<u>149 430</u> 139 078
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900				
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>162 177</u> 156 957	<u>165 307</u> 150 079	<u>159 553</u> 150 079	<u>161 258</u> 150 079

					.	.	.	-	-	-
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>206 693</u> 198 842	<u>219 397</u> 212 396	<u>219 397</u> 212 396	<u>206 021</u> 198 842	<u>226 427</u> 198 842	<u>208 879</u> 198 842
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>266 176</u> 255 595	<u>283 644</u> 274 231	<u>283 644</u> 274 231	<u>265 252</u> 255 595	<u>293 310</u> 255 595	<u>269 181</u> 255 595
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>413 487</u> 397 109	<u>440 483</u> 425 910	<u>440 483</u> 425 910	<u>412 059</u> 397 109	<u>455 422</u> 397 109	<u>418 132</u> 397 109
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>150 275</u> 145 118	<u>158 215</u> 153 589	<u>158 215</u> 153 589	<u>149 855</u> 145 118	<u>162 609</u> 145 118	<u>151 641</u> 145 118
225-104-0404	16-170	.	1	3600	<u>191 603</u> 184 471	<u>203 037</u> 196 670	<u>203 037</u> 196 670	<u>190 999</u> 184 471	<u>209 364</u> 184 471	<u>193 571</u> 184 471
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>256 646</u> 246 987	<u>272 208</u> 263 591	<u>272 208</u> 263 591	<u>255 823</u> 246 987	<u>280 820</u> 246 987	<u>259 323</u> 246 987
225-104-0409	18-170	.	1	7500	<u>379 811</u> 365 182	<u>403 631</u> 390 595	<u>403 631</u> 390 595	<u>378 551</u> 365 182	<u>416 812</u> 365 182	<u>383 909</u> 365 182
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>112 307</u> 108 728					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>132 293</u> 128 295	<u>138 010</u> 134 394	<u>138 010</u> 134 394	<u>131 991</u> 128 295	<u>141 174</u> 128 295	<u>133 277</u> 128 295
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>164 938</u> 160 282	<u>171 290</u> 167 059	<u>171 290</u> 167 059	<u>164 602</u> 160 282	<u>174 805</u> 160 282	<u>166 031</u> 160 282

					-	-	-	-
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>216 482</u> 209 031	<u>221 120</u> 198 842	<u>212 595</u> 198 842	<u>215 121</u> 198 842
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>279 636</u> 269 605	<u>286 013</u> 255 595	<u>274 291</u> 255 595	<u>277 764</u> 255 595
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>434 289</u> 418 761	<u>444 144</u> 397 109	<u>426 029</u> 397 109	<u>431 396</u> 397 109
225-104-0400	30 24547-2016	.						
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>156 393</u> 151 486	<u>159 292</u> 145 118	<u>153 963</u> 145 118	<u>155 542</u> 145 118
225-104-0404	16-170	.	1	3600	<u>200 414</u> 193 642	<u>204 588</u> 184 471	<u>196 915</u> 184 471	<u>199 189</u> 184 471
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>268 638</u> 259 469	<u>274 319</u> 246 987	<u>263 876</u> 246 987	<u>266 970</u> 246 987
225-104-0409	18-170	.	1	7500	<u>398 166</u> 384 287	<u>406 862</u> 365 182	<u>390 877</u> 365 182	<u>395 613</u> 365 182
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700				
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>136 699</u> 132 880	<u>138 786</u> 128 295	<u>134 949</u> 128 295	<u>136 086</u> 128 295
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>169 833</u> 165 377	<u>172 151</u> 160 282	<u>167 889</u> 160 282	<u>169 152</u> 160 282

					.			-	-	-
					.					
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>141 851</u> 137 469	<u>148 203</u> 144 246	<u>148 203</u> 144 246	<u>141 515</u> 137 469	<u>151 718</u> 137 469	<u>142 944</u> 137 469
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>160 385</u> 155 379	<u>167 690</u> 163 172	<u>167 690</u> 163 172	<u>159 999</u> 155 379	<u>171 732</u> 155 379	<u>161 642</u> 155 379
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>283 182</u> 273 903					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>195 741</u> 189 797					
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>201 676</u> 195 453					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>213 049</u> 206 203	<u>223 212</u> 217 046	<u>223 212</u> 217 046	<u>212 511</u> 206 203	<u>228 836</u> 206 203	<u>214 798</u> 206 203
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>404 446</u> 391 332					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>297 530</u> 288 602	<u>310 234</u> 302 155	<u>310 234</u> 302 155	<u>296 858</u> 288 602	<u>317 264</u> 288 602	<u>299 716</u> 288 602
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>506 982</u> 490 561					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>251 659</u> 243 950	<u>262 775</u> 255 809	<u>262 775</u> 255 809	<u>251 071</u> 243 950	<u>268 926</u> 243 950	<u>253 572</u> 243 950
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>468 748</u> 453 887					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>324 966</u> 315 443	<u>338 306</u> 329 674	<u>338 306</u> 329 674	<u>324 261</u> 315 443	<u>345 687</u> 315 443	<u>327 261</u> 315 443
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>376 875</u> 364 949					

					-	-	-	-
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>146 745</u> 142 563	<u>149 064</u> 137 469	<u>144 802</u> 137 469	<u>146 065</u> 137 469
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>166 014</u> 161 237	<u>168 681</u> 155 379	<u>163 779</u> 155 379	<u>165 231</u> 155 379
225-104-0510	5.200	.	1	4600				
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600				
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800				
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>220 880</u> 214 354	<u>224 591</u> 206 203	<u>217 771</u> 206 203	<u>219 791</u> 206 203
225-104-0516	8.200	.	1	6400				
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>307 319</u> 298 791	<u>311 957</u> 288 602	<u>303 432</u> 288 602	<u>305 958</u> 288 602
225-104-0518	9.200	.	1	8000				
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>260 225</u> 252 866	<u>264 283</u> 243 950	<u>256 823</u> 243 950	<u>259 034</u> 243 950
225-104-0520	10.200	.	1	7000				
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>335 245</u> 326 142	<u>340 115</u> 315 443	<u>331 163</u> 315 443	<u>333 815</u> 315 443
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600				

					.			-	-	-
					.					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>306 089</u> 296 520	<u>320 064</u> 311 429	<u>320 064</u> 311 429	<u>305 350</u> 296 520	<u>327 797</u> 296 520	<u>308 494</u> 296 520
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>428 484</u> 415 573	<u>446 905</u> 435 226	<u>446 905</u> 435 226	<u>427 510</u> 415 573	<u>457 098</u> 415 573	<u>431 654</u> 415 573
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>733 062</u> 709 292					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>522 464</u> 505 902					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>985 843</u> 953 876					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>422 411</u> 409 106					
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>507 492</u> 490 674	<u>532 900</u> 517 781	<u>532 900</u> 517 781	<u>506 148</u> 490 674	<u>546 960</u> 490 674	<u>511 864</u> 490 674
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>950 302</u> 925 534	<u>982 063</u> 959 418	<u>982 063</u> 959 418	<u>948 622</u> 925 534	<u>999 637</u> 925 534	<u>955 767</u> 925 534
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>683 305</u> 662 918	<u>712 207</u> 693 752	<u>712 207</u> 693 752	<u>681 776</u> 662 918	<u>728 200</u> 662 918	<u>688 278</u> 662 918
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>947 070</u> 922 340	<u>978 831</u> 956 224	<u>978 831</u> 956 224	<u>945 390</u> 922 340	<u>996 405</u> 922 340	<u>952 535</u> 922 340
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 258 833</u> 2 213 553	<u>2 302 345</u> 2 259 974	<u>2 302 345</u> 2 259 974	<u>2 256 531</u> 2 213 553	<u>2 326 422</u> 2 213 553	<u>2 266 320</u> 2 213 553
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>148 862</u> 144 404					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>168 952</u> 163 695					

					-	-	-	-
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>316 857</u> 307 728	<u>321 959</u> 296 520	<u>312 581</u> 296 520	<u>315 360</u> 296 520
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>442 679</u> 430 348	<u>449 403</u> 415 573	<u>437 042</u> 415 573	<u>440 704</u> 415 573
225-104-0528	14.200	.	1	11600				
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800				
225-104-0530	15.200	.	1	15600				
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200				
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>527 070</u> 511 053	<u>536 346</u> 490 674	<u>519 296</u> 490 674	<u>524 348</u> 490 674
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>974 776</u> 951 007	<u>986 370</u> 925 534	<u>965 057</u> 925 534	<u>971 372</u> 925 534
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>705 576</u> 686 098	<u>716 127</u> 662 918	<u>696 732</u> 662 918	<u>702 479</u> 662 918
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>971 544</u> 947 813	<u>983 138</u> 922 340	<u>961 825</u> 922 340	<u>968 140</u> 922 340
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 292 361</u> 2 248 452	<u>2 308 246</u> 2 213 553	<u>2 279 047</u> 2 213 553	<u>2 287 698</u> 2 213 553
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900				
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400				

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>233 854</u> 226 758					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>306 640</u> 297 469					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>377 147</u> 365 864					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>192 116</u> 185 923	<u>201 327</u> 195 750	<u>201 327</u> 195 750	<u>191 629</u> 185 923	<u>206 423</u> 185 923	<u>193 701</u> 185 923
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>266 647</u> 258 490	<u>278 398</u> 271 027	<u>278 398</u> 271 027	<u>266 025</u> 258 490	<u>284 901</u> 258 490	<u>268 669</u> 258 490
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>138 392</u> 133 916	<u>145 062</u> 141 032	<u>145 062</u> 141 032	<u>138 039</u> 133 916	<u>148 752</u> 133 916	<u>139 540</u> 133 916
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>156 234</u> 151 065					
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>212 596</u> 205 485	<u>223 394</u> 217 005	<u>223 394</u> 217 005	<u>212 025</u> 205 485	<u>229 370</u> 205 485	<u>214 454</u> 205 485
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>281 390</u> 272 113	<u>295 365</u> 287 022	<u>295 365</u> 287 022	<u>280 651</u> 272 113	<u>303 097</u> 272 113	<u>283 795</u> 272 113
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>348 534</u> 336 976	<u>366 002</u> 355 612	<u>366 002</u> 355 612	<u>347 610</u> 336 976	<u>375 668</u> 336 976	<u>351 539</u> 336 976
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>487 334</u> 471 430	<u>511 154</u> 496 843	<u>511 154</u> 496 843	<u>486 074</u> 471 430	<u>524 335</u> 471 430	<u>491 433</u> 471 430

					-	-	-	-
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100				
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900				
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800				
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>199 214</u> 193 310	<u>202 576</u> 185 923	<u>196 395</u> 185 923	<u>198 227</u> 185 923
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>275 702</u> 267 915	<u>279 992</u> 258 490	<u>272 106</u> 258 490	<u>274 443</u> 258 490
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>143 531</u> 139 265	<u>145 966</u> 133 916	<u>141 491</u> 133 916	<u>142 817</u> 133 916
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600				
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>220 917</u> 214 146	<u>224 859</u> 205 485	<u>217 612</u> 205 485	<u>219 759</u> 205 485
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>292 158</u> 283 322	<u>297 260</u> 272 113	<u>287 882</u> 272 113	<u>290 661</u> 272 113
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>361 994</u> 350 986	<u>368 371</u> 336 976	<u>356 649</u> 336 976	<u>360 122</u> 336 976
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>505 689</u> 490 535	<u>514 385</u> 471 430	<u>498 400</u> 471 430	<u>503 136</u> 471 430

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>733 526</u> 711 463	<u>764 969</u> 745 008	<u>764 969</u> 745 008	<u>731 863</u> 711 463	<u>782 368</u> 711 463	<u>738 936</u> 711 463

225-105.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>68 734</u> 65 354	<u>74 768</u> 71 792	<u>74 768</u> 71 792	<u>68 414</u> 65 354	<u>78 107</u> 65 354	<u>69 772</u> 65 354
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>53 088</u> 50 569	<u>57 535</u> 55 312	<u>57 535</u> 55 312	<u>52 853</u> 50 569	<u>59 995</u> 50 569	<u>53 853</u> 50 569
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>96 570</u> 91 510	<u>105 780</u> 101 336	<u>105 780</u> 101 336	<u>96 083</u> 91 510	<u>110 877</u> 91 510	<u>98 155</u> 91 510
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>80 638</u> 76 712	<u>87 625</u> 84 166	<u>87 625</u> 84 166	<u>80 268</u> 76 712	<u>91 491</u> 76 712	<u>81 840</u> 76 712
225-105-0113	62	.	1	3100	<u>105 970</u> 100 529	<u>115 816</u> 111 033	<u>115 816</u> 111 033	<u>105 449</u> 100 529	<u>121 264</u> 100 529	<u>107 664</u> 100 529
225-105-0115	63	.	1	2300	<u>77 290</u> 73 269	<u>84 595</u> 81 062	<u>84 595</u> 81 062	<u>76 904</u> 73 269	<u>88 637</u> 73 269	<u>78 547</u> 73 269
225-105-0200	30 13015-2012	.								

					-	-	-	-
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>757 755</u> 736 682	<u>769 233</u> 711 463	<u>748 134</u> 711 463	<u>754 385</u> 711 463

					-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.						
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>73 384</u> 70 193	<u>75 586</u> 65 354	<u>71 537</u> 65 354	<u>72 737</u> 65 354
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>56 515</u> 54 135	<u>58 138</u> 50 569	<u>55 154</u> 50 569	<u>56 038</u> 50 569
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>103 667</u> 98 897	<u>107 030</u> 91 510	<u>100 849</u> 91 510	<u>102 680</u> 91 510
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>86 022</u> 82 316	<u>88 573</u> 76 712	<u>83 884</u> 76 712	<u>85 273</u> 76 712
225-105-0113	62	.	1	3100	<u>113 557</u> 108 425	<u>117 151</u> 100 529	<u>110 544</u> 100 529	<u>112 502</u> 100 529
225-105-0115	63	.	1	2300	<u>82 919</u> 79 128	<u>85 586</u> 73 269	<u>80 684</u> 73 269	<u>82 136</u> 73 269
225-105-0200	30 13015-2012	.						

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>52 969</u> 50 316	<u>57 733</u> 55 399	<u>57 733</u> 55 399	<u>52 717</u> 50 316	<u>60 369</u> 50 316	<u>53 789</u> 50 316
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>75 032</u> 71 172	<u>82 019</u> 78 627	<u>82 019</u> 78 627	<u>74 662</u> 71 172	<u>85 886</u> 71 172	<u>76 234</u> 71 172
225-105-0300	20 13015-2012	.								
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>92 428</u> 87 957	<u>100 368</u> 96 428	<u>100 368</u> 96 428	<u>92 008</u> 87 957	<u>104 762</u> 87 957	<u>93 794</u> 87 957
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>140 996</u> 134 194	<u>153 065</u> 147 070	<u>153 065</u> 147 070	<u>140 357</u> 134 194	<u>159 743</u> 134 194	<u>143 072</u> 134 194
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>180 098</u> 171 212	<u>195 978</u> 188 154	<u>195 978</u> 188 154	<u>179 258</u> 171 212	<u>204 766</u> 171 212	<u>182 830</u> 171 212

225-107.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>14 670</u> 14 091	<u>15 623</u> 15 108	<u>15 623</u> 15 108	<u>14 620</u> 14 091	<u>16 150</u> 14 091	<u>14 834</u> 14 091
225-107-0102	19	.	1	500	<u>26 630</u> 25 639	<u>28 218</u> 27 333	<u>28 218</u> 27 333	<u>26 546</u> 25 639	<u>29 097</u> 25 639	<u>26 903</u> 25 639

					-	-	-	-
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>56 640</u> 54 137	<u>58 379</u> 50 316	<u>55 182</u> 50 316	<u>56 130</u> 50 316
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>80 416</u> 76 776	<u>82 967</u> 71 172	<u>78 278</u> 71 172	<u>79 667</u> 71 172
225-105-0300	20 13015-2012	.						
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>98 546</u> 94 325	<u>101 445</u> 87 957	<u>96 117</u> 87 957	<u>97 696</u> 87 957
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>150 296</u> 143 874	<u>154 701</u> 134 194	<u>146 603</u> 134 194	<u>149 002</u> 134 194
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>192 335</u> 183 949	<u>198 132</u> 171 212	<u>187 476</u> 171 212	<u>190 633</u> 171 212

					-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.						
225-107-0101	18	.	1	300	<u>15 404</u> 14 855	<u>15 752</u> 14 091	<u>15 113</u> 14 091	<u>15 302</u> 14 091
225-107-0102	19	.	1	500	<u>27 854</u> 26 913	<u>28 433</u> 25 639	<u>27 368</u> 25 639	<u>27 684</u> 25 639

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.			
225-107-0103	20	.	1	600	<u>24 904</u> 23 798	<u>26 809</u> 25 831	<u>26 809</u> 25 831	<u>24 803</u> 23 798	<u>27 864</u> 23 798	<u>25 231</u> 23 798
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>83 803</u> 80 109	<u>90 155</u> 86 886	<u>90 155</u> 86 886	<u>83 467</u> 80 109	<u>93 670</u> 80 109	<u>84 896</u> 80 109
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>63 776</u> 60 995	<u>68 540</u> 66 077	<u>68 540</u> 66 077	<u>63 524</u> 60 995	<u>71 176</u> 60 995	<u>64 596</u> 60 995
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>53 974</u> 51 579	<u>58 102</u> 55 983	<u>58 102</u> 55 983	<u>53 755</u> 51 579	<u>60 387</u> 51 579	<u>54 684</u> 51 579
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>47 780</u> 45 729	<u>51 274</u> 49 456	<u>51 274</u> 49 456	<u>47 595</u> 45 729	<u>53 207</u> 45 729	<u>48 381</u> 45 729
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>40 750</u> 38 917	<u>43 926</u> 42 305	<u>43 926</u> 42 305	<u>40 582</u> 38 917	<u>45 684</u> 38 917	<u>41 297</u> 38 917
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>40 527</u> 38 696	<u>43 703</u> 42 085	<u>43 703</u> 42 085	<u>40 359</u> 38 696	<u>45 460</u> 38 696	<u>41 073</u> 38 696
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>52 383</u> 50 007	<u>56 512</u> 54 412	<u>56 512</u> 54 412	<u>52 165</u> 50 007	<u>58 797</u> 50 007	<u>53 094</u> 50 007
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>63 395</u> 60 483	<u>68 476</u> 65 904	<u>68 476</u> 65 904	<u>63 126</u> 60 483	<u>71 288</u> 60 483	<u>64 269</u> 60 483
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>48 379</u> 46 321	<u>51 873</u> 50 048	<u>51 873</u> 50 048	<u>48 194</u> 46 321	<u>53 806</u> 46 321	<u>48 980</u> 46 321
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>63 267</u> 60 492	<u>68 031</u> 65 575	<u>68 031</u> 65 575	<u>63 015</u> 60 492	<u>70 667</u> 60 492	<u>64 087</u> 60 492
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 009</u> 13 438	<u>14 961</u> 14 454	<u>14 961</u> 14 454	<u>13 958</u> 13 438	<u>15 489</u> 13 438	<u>14 173</u> 13 438
225-107-0115	12	.	1	500	<u>26 469</u> 25 480	<u>28 057</u> 27 175	<u>28 057</u> 27 175	<u>26 385</u> 25 480	<u>28 936</u> 25 480	<u>26 742</u> 25 480

					-	-	-	-
225-107-0103	20	.	1	600	<u>26 372</u> 25 327	<u>27 068</u> 23 798	<u>25 789</u> 23 798	<u>26 168</u> 23 798
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>88 697</u> 85 204	<u>91 016</u> 80 109	<u>86 754</u> 80 109	<u>88 017</u> 80 109
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>67 447</u> 64 816	<u>69 186</u> 60 995	<u>65 989</u> 60 995	<u>66 936</u> 60 995
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>57 155</u> 54 890	<u>58 662</u> 51 579	<u>55 892</u> 51 579	<u>56 713</u> 51 579
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>50 472</u> 48 531	<u>51 748</u> 45 729	<u>49 403</u> 45 729	<u>50 098</u> 45 729
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>43 198</u> 41 464	<u>44 357</u> 38 917	<u>42 226</u> 38 917	<u>42 857</u> 38 917
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>42 974</u> 41 244	<u>44 134</u> 38 696	<u>42 002</u> 38 696	<u>42 634</u> 38 696
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>55 565</u> 53 319	<u>57 072</u> 50 007	<u>54 301</u> 50 007	<u>55 122</u> 50 007
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>67 310</u> 64 559	<u>69 166</u> 60 483	<u>65 756</u> 60 483	<u>66 766</u> 60 483
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>51 071</u> 49 123	<u>52 347</u> 46 321	<u>50 002</u> 46 321	<u>50 697</u> 46 321
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>66 938</u> 64 313	<u>68 677</u> 60 492	<u>65 480</u> 60 492	<u>66 428</u> 60 492
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 743</u> 14 202	<u>15 091</u> 13 438	<u>14 451</u> 13 438	<u>14 641</u> 13 438
225-107-0115	12	.	1	500	<u>27 693</u> 26 754	<u>28 273</u> 25 480	<u>27 207</u> 25 480	<u>27 523</u> 25 480

					.	.	.	-	-	-
225-107-0116	13	.	1	600	<u>32 881</u> 31 681	<u>34 787</u> 33 714	<u>34 787</u> 33 714	<u>32 780</u> 31 681	<u>35 841</u> 31 681	<u>33 209</u> 31 681
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>19 035</u> 18 270	<u>20 306</u> 19 625	<u>20 306</u> 19 625	<u>18 968</u> 18 270	<u>21 009</u> 18 270	<u>19 254</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 193</u> 13 451	<u>15 543</u> 14 891	<u>15 543</u> 14 891	<u>14 122</u> 13 451	<u>16 290</u> 13 451	<u>14 425</u> 13 451
225-107-0300	, 13015-2012	.								
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 034</u> 21 361	<u>23 002</u> 22 394	<u>23 002</u> 22 394	<u>21 982</u> 21 361	<u>23 538</u> 21 361	<u>22 200</u> 21 361
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>25 707</u> 24 888	<u>26 917</u> 26 178	<u>26 917</u> 26 178	<u>25 643</u> 24 888	<u>27 586</u> 24 888	<u>25 915</u> 24 888
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>33 477</u> 32 459	<u>34 938</u> 34 018	<u>34 938</u> 34 018	<u>33 400</u> 32 459	<u>35 746</u> 32 459	<u>33 728</u> 32 459
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>35 975</u> 34 900	<u>37 499</u> 36 526	<u>37 499</u> 36 526	<u>35 894</u> 34 900	<u>38 343</u> 34 900	<u>36 237</u> 34 900
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>47 712</u> 46 079	<u>50 221</u> 48 756	<u>50 221</u> 48 756	<u>47 579</u> 46 079	<u>51 609</u> 46 079	<u>48 143</u> 46 079
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>63 033</u> 60 989	<u>66 082</u> 64 242	<u>66 082</u> 64 242	<u>62 871</u> 60 989	<u>67 769</u> 60 989	<u>63 557</u> 60 989
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>74 463</u> 72 041	<u>78 084</u> 75 904	<u>78 084</u> 75 904	<u>74 272</u> 72 041	<u>80 087</u> 72 041	<u>75 086</u> 72 041
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>84 071</u> 81 319	<u>88 199</u> 85 724	<u>88 199</u> 85 724	<u>83 852</u> 81 319	<u>90 484</u> 81 319	<u>84 781</u> 81 319

					-	-	-	-
225-107-0116	13	.	1	600	<u>34 350</u> 33 210	<u>35 045</u> 31 681	<u>33 766</u> 31 681	<u>34 145</u> 31 681
225-107-0200	13015-2012	.						
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>20 014</u> 19 289	<u>20 478</u> 18 270	<u>19 626</u> 18 270	<u>19 878</u> 18 270
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>15 233</u> 14 534	<u>15 726</u> 13 451	<u>14 820</u> 13 451	<u>15 088</u> 13 451
225-107-0300	, 13015-2012	.						
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>22 780</u> 22 138	<u>23 134</u> 21 361	<u>22 484</u> 21 361	<u>22 676</u> 21 361
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>26 639</u> 25 858	<u>27 081</u> 24 888	<u>26 269</u> 24 888	<u>26 509</u> 24 888
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>34 603</u> 33 631	<u>35 136</u> 32 459	<u>34 156</u> 32 459	<u>34 446</u> 32 459
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>37 149</u> 36 123	<u>37 706</u> 34 900	<u>36 683</u> 34 900	<u>36 986</u> 34 900
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>49 645</u> 48 092	<u>50 561</u> 46 079	<u>48 877</u> 46 079	<u>49 376</u> 46 079
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>65 382</u> 63 435	<u>66 495</u> 60 989	<u>64 449</u> 60 989	<u>65 055</u> 60 989
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>77 253</u> 74 945	<u>78 575</u> 72 041	<u>76 145</u> 72 041	<u>76 865</u> 72 041
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>87 252</u> 84 630	<u>88 759</u> 81 319	<u>85 989</u> 81 319	<u>86 810</u> 81 319

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>102 368</u> 99 129	<u>107 132</u> 104 212	<u>107 132</u> 104 212	<u>102 116</u> 99 129	<u>109 769</u> 99 129	<u>103 188</u> 99 129
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>129 858</u> 125 888	<u>135 575</u> 131 987	<u>135 575</u> 131 987	<u>129 556</u> 125 888	<u>138 738</u> 125 888	<u>130 842</u> 125 888
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>153 941</u> 149 280	<u>160 610</u> 156 396	<u>160 610</u> 156 396	<u>153 588</u> 149 280	<u>164 301</u> 149 280	<u>155 088</u> 149 280

225-108.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>113 195</u> 108 475	<u>121 134</u> 116 946	<u>121 134</u> 116 946	<u>112 774</u> 108 475	<u>125 538</u> 108 475	<u>114 562</u> 108 475

225-109.

					.	.	.	-	-	-
					.	.	.	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								

					-	-	-	-
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>106 039</u> 102 950	<u>107 778</u> 99 129	<u>104 582</u> 99 129	<u>105 529</u> 99 129
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>134 263</u> 130 474	<u>136 350</u> 125 888	<u>132 514</u> 125 888	<u>133 651</u> 125 888
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>159 080</u> 154 630	<u>161 515</u> 149 280	<u>157 039</u> 149 280	<u>158 365</u> 149 280

					-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3						
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>119 313</u> 114 843	<u>122 219</u> 108 475	<u>116 886</u> 108 475	<u>118 466</u> 108 475

					-	-	-	-
225-109-0100	13015-2012 20	.						

					.	.	.	-	-	-
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>89 325</u> 85 296	<u>96 312</u> 92 750	<u>96 312</u> 92 750	<u>88 955</u> 85 296	<u>100 178</u> 85 296	<u>90 527</u> 85 296
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>111 171</u> 105 937	<u>120 381</u> 115 764	<u>120 381</u> 115 764	<u>110 684</u> 105 937	<u>125 478</u> 105 937	<u>112 756</u> 105 937
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>195 569</u> 186 230	<u>212 085</u> 203 850	<u>212 085</u> 203 850	<u>194 696</u> 186 230	<u>221 224</u> 186 230	<u>198 411</u> 186 230
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>98 159</u> 93 620	<u>106 099</u> 102 091	<u>106 099</u> 102 091	<u>97 739</u> 93 620	<u>110 492</u> 93 620	<u>99 525</u> 93 620
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>120 981</u> 115 362	<u>130 827</u> 125 866	<u>130 827</u> 125 866	<u>120 460</u> 115 362	<u>136 275</u> 115 362	<u>122 675</u> 115 362
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>155 405</u> 147 892	<u>168 744</u> 162 123	<u>168 744</u> 162 123	<u>154 699</u> 147 892	<u>176 125</u> 147 892	<u>157 700</u> 147 892
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>200 568</u> 190 900	<u>217 719</u> 209 197	<u>217 719</u> 209 197	<u>199 661</u> 190 900	<u>227 209</u> 190 900	<u>203 519</u> 190 900
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>147 624</u> 140 744	<u>159 693</u> 153 620	<u>159 693</u> 153 620	<u>146 986</u> 140 744	<u>166 372</u> 140 744	<u>149 701</u> 140 744
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>249 715</u> 237 979	<u>270 360</u> 260 004	<u>270 360</u> 260 004	<u>248 624</u> 237 979	<u>281 783</u> 237 979	<u>253 268</u> 237 979
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>109 348</u> 104 271	<u>118 241</u> 113 759	<u>118 241</u> 113 759	<u>108 878</u> 104 271	<u>123 162</u> 104 271	<u>110 878</u> 104 271
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>193 075</u> 184 267					
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>60 495</u> 57 688					
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>171 044</u> 163 076	<u>185 019</u> 177 985	<u>185 019</u> 177 985	<u>170 305</u> 163 076	<u>192 751</u> 163 076	<u>173 449</u> 163 076

					-	-	-	-
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>94 709</u> 90 900	<u>97 260</u> 85 296	<u>92 571</u> 85 296	<u>93 960</u> 85 296
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>118 268</u> 113 325	<u>121 630</u> 105 937	<u>115 450</u> 105 937	<u>117 281</u> 105 937
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>208 296</u> 199 476	<u>214 325</u> 186 230	<u>203 242</u> 186 230	<u>206 526</u> 186 230
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>104 277</u> 99 988	<u>107 175</u> 93 620	<u>101 847</u> 93 620	<u>103 426</u> 93 620
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>128 568</u> 123 258	<u>132 162</u> 115 362	<u>125 555</u> 115 362	<u>127 513</u> 115 362
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>165 684</u> 158 591	<u>170 553</u> 147 892	<u>161 602</u> 147 892	<u>164 254</u> 147 892
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>213 784</u> 204 656	<u>220 045</u> 190 900	<u>208 536</u> 190 900	<u>211 946</u> 190 900
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>156 924</u> 150 424	<u>161 330</u> 140 744	<u>153 231</u> 140 744	<u>155 631</u> 140 744
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>265 623</u> 254 537	<u>273 159</u> 237 979	<u>259 306</u> 237 979	<u>263 411</u> 237 979
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>116 201</u> 111 404	<u>119 447</u> 104 271	<u>113 479</u> 104 271	<u>115 248</u> 104 271
225-109-0111	78	.	1	6200				
225-109-0112	79	.	1	2000				
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>181 812</u> 174 284	<u>186 914</u> 163 076	<u>177 536</u> 163 076	<u>180 315</u> 163 076

					.	.	.	-	-	-
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>55 854</u> 53 032	<u>60 936</u> 58 454	<u>60 936</u> 58 454	<u>55 586</u> 53 032	<u>63 748</u> 53 032	<u>56 729</u> 53 032
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>97 608</u> 92 265	<u>107 453</u> 102 769	<u>107 453</u> 102 769	<u>97 087</u> 92 265	<u>112 901</u> 92 265	<u>99 302</u> 92 265
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>83 851</u> 79 752	<u>91 156</u> 87 545	<u>91 156</u> 87 545	<u>83 465</u> 79 752	<u>95 198</u> 79 752	<u>85 108</u> 79 752
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>105 412</u> 100 787	<u>113 353</u> 109 258	<u>113 353</u> 109 258	<u>104 992</u> 100 787	<u>117 746</u> 100 787	<u>106 779</u> 100 787
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>121 046</u> 115 561	<u>130 574</u> 125 726	<u>130 574</u> 125 726	<u>120 542</u> 115 561	<u>135 847</u> 115 561	<u>122 685</u> 115 561
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>149 189</u> 142 020	<u>161 893</u> 155 573	<u>161 893</u> 155 573	<u>148 517</u> 142 020	<u>168 923</u> 142 020	<u>151 375</u> 142 020
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>188 749</u> 179 896	<u>204 311</u> 196 499	<u>204 311</u> 196 499	<u>187 925</u> 179 896	<u>212 923</u> 179 896	<u>191 426</u> 179 896
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>247 281</u> 236 924					

225-2.
225-201.

					.	.	.	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-
225-109-0200	20 13015-2012	.						
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>59 770</u> 57 108	<u>61 625</u> 53 032	<u>58 215</u> 53 032	<u>59 226</u> 53 032
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>105 194</u> 100 162	<u>108 789</u> 92 265	<u>102 182</u> 92 265	<u>104 139</u> 92 265
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>89 480</u> 85 611	<u>92 147</u> 79 752	<u>87 245</u> 79 752	<u>88 697</u> 79 752
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>111 531</u> 107 156	<u>114 429</u> 100 787	<u>109 101</u> 100 787	<u>110 680</u> 100 787
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>128 388</u> 123 203	<u>131 866</u> 115 561	<u>125 473</u> 115 561	<u>127 367</u> 115 561
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>158 978</u> 152 209	<u>163 616</u> 142 020	<u>155 091</u> 142 020	<u>157 617</u> 142 020
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>200 741</u> 192 377	<u>206 422</u> 179 896	<u>195 979</u> 179 896	<u>199 073</u> 179 896
225-109-0209	77	.	1	6800				

					-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---

					.	.	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>239 173</u> 228 480	<u>257 658</u> 248 201	<u>257 658</u> 248 201	<u>238 196</u> 228 480	<u>267 886</u> 228 480	<u>242 354</u> 228 480

225-202.

					.	.	.	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>89 135</u> 85 715	<u>94 693</u> 91 645	<u>94 693</u> 91 645	<u>88 841</u> 85 715	<u>97 768</u> 85 715	<u>90 091</u> 85 715
225-202-0102	2	.	1	550	<u>36 164</u> 34 993	<u>37 911</u> 36 856	<u>37 911</u> 36 856	<u>36 072</u> 34 993	<u>38 878</u> 34 993	<u>36 465</u> 34 993
225-202-0103	3	.	1	900	<u>49 162</u> 47 364	<u>52 021</u> 50 414	<u>52 021</u> 50 414	<u>49 011</u> 47 364	<u>53 602</u> 47 364	<u>49 654</u> 47 364
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>76 635</u> 73 661	<u>81 495</u> 78 845	<u>81 495</u> 78 845	<u>76 378</u> 73 661	<u>84 183</u> 73 661	<u>77 471</u> 73 661
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>107 184</u> 103 220					
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								

					-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.						
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>253 417</u> 243 306	<u>260 165</u> 228 480	<u>247 761</u> 228 480	<u>251 436</u> 228 480

					-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.						
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>93 417</u> 90 173	<u>95 446</u> 85 715	<u>91 717</u> 85 715	<u>92 822</u> 85 715
225-202-0102	2	.	1	550	<u>37 510</u> 36 394	<u>38 148</u> 34 993	<u>36 976</u> 34 993	<u>37 323</u> 34 993
225-202-0103	3	.	1	900	<u>51 365</u> 49 657	<u>52 408</u> 47 364	<u>50 490</u> 47 364	<u>51 059</u> 47 364
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>80 380</u> 77 558	<u>82 154</u> 73 661	<u>78 893</u> 73 661	<u>79 859</u> 73 661
225-202-0105	5	.	1	2300				
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.						

					.			-	-	-
					.					
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>24 371</u> 23 626					
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>30 017</u> 29 064					
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630	<u>46 128</u> 44 714					
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.								
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450	<u>30 017</u> 29 064					
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.								
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380	<u>28 273</u> 27 411					
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>47 971</u> 46 504					
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>59 097</u> 57 192					
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>90 339</u> 87 569					
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 713</u> 142 459	<u>155 473</u> 150 776	<u>155 473</u> 150 776	<u>147 277</u> 142 459	<u>160 510</u> 142 459	<u>149 130</u> 142 459

					-	-	-	-
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330				
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450				
225-202-0409	75.240.14-6	.	1	630				
225-202-0500	9 / 2 13015-2012	.						
225-202-0506	75.180.14-9	.	1	450				
225-202-0700	15 / 2 13015-2012	.						
225-202-0709	75.150.14-15	.	1	380				
225-202-0900	13015-2012	.						
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650				
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922				
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233				
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>153 702</u> 148 712	<u>157 069</u> 142 459	<u>151 540</u> 142 459	<u>153 178</u> 142 459

					.	.	.	-	-	-
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>127 021</u> 122 132	<u>134 944</u> 130 587	<u>134 944</u> 130 587	<u>126 600</u> 122 132	<u>139 384</u> 122 132	<u>128 390</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>132 696</u> 127 780	<u>140 558</u> 136 167	<u>140 558</u> 136 167	<u>132 280</u> 127 780	<u>144 912</u> 127 780	<u>134 050</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>137 550</u> 132 578	<u>145 385</u> 140 939	<u>145 385</u> 140 939	<u>137 134</u> 132 578	<u>149 760</u> 132 578	<u>138 902</u> 132 578
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>153 689</u> 148 534	<u>160 595</u> 155 974	<u>160 595</u> 155 974	<u>153 274</u> 148 534	<u>165 870</u> 148 534	<u>155 038</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>115 732</u> 111 001	<u>123 666</u> 119 463	<u>123 666</u> 119 463	<u>115 314</u> 111 001	<u>128 007</u> 111 001	<u>117 092</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>126 077</u> 121 203	<u>134 023</u> 129 680	<u>134 023</u> 129 680	<u>125 656</u> 121 203	<u>138 425</u> 121 203	<u>127 445</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>21 527</u> 20 951					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>19 421</u> 18 906					
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 559</u> 9 327	<u>9 838</u> 9 625	<u>9 838</u> 9 625	<u>9 544</u> 9 327	<u>9 993</u> 9 327	<u>9 607</u> 9 327
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 272</u> 7 088	<u>7 504</u> 7 335	<u>7 504</u> 7 335	<u>7 260</u> 7 088	<u>7 632</u> 7 088	<u>7 312</u> 7 088

					-	-	-	-
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>133 127</u> 128 488	<u>136 059</u> 122 132	<u>130 718</u> 122 132	<u>132 301</u> 122 132
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>138 754</u> 134 086	<u>141 627</u> 127 780	<u>136 350</u> 127 780	<u>137 913</u> 127 780
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>143 588</u> 138 863	<u>146 477</u> 132 578	<u>141 202</u> 132 578	<u>142 765</u> 132 578
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>159 028</u> 154 127	<u>162 594</u> 148 534	<u>157 332</u> 148 534	<u>158 891</u> 148 534
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>121 845</u> 117 362	<u>124 706</u> 111 001	<u>119 403</u> 111 001	<u>120 974</u> 111 001
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>132 200</u> 127 576	<u>135 104</u> 121 203	<u>129 770</u> 121 203	<u>131 350</u> 121 203
225-202-1200	13015-2012	.						
225-202-1204	10 -3	.	1	190				
225-202-1206	15-8	.	1	165				
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 774</u> 9 551	<u>9 876</u> 9 327	<u>9 689</u> 9 327	<u>9 744</u> 9 327
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 451</u> 7 273	<u>7 536</u> 7 088	<u>7 380</u> 7 088	<u>7 426</u> 7 088

225-203.

					.	.	.	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>115 735</u> 110 986	<u>123 680</u> 119 462	<u>123 680</u> 119 462	<u>115 315</u> 110 986	<u>128 073</u> 110 986	<u>117 101</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>92 015</u> 87 397	<u>112 349</u> 87 397	<u>121 655</u> 87 397	<u>91 923</u> 87 397	<u>104 390</u> 87 397	<u>93 788</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>129 882</u> 124 953	<u>137 866</u> 133 470	<u>137 866</u> 133 470	<u>129 460</u> 124 953	<u>142 265</u> 124 953	<u>131 254</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>155 485</u> 150 265	<u>163 428</u> 158 739	<u>163 428</u> 158 739	<u>155 065</u> 150 265	<u>167 824</u> 150 265	<u>156 852</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>69 254</u> 65 083	<u>89 588</u> 65 083	<u>98 895</u> 65 083	<u>69 162</u> 65 083	<u>81 629</u> 65 083	<u>71 027</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 13015-2012	3	1	2502	<u>83 870</u> 79 411	<u>104 212</u> 79 411	<u>113 522</u> 79 411	<u>83 778</u> 79 411	<u>96 250</u> 79 411	<u>85 644</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>144 726</u> 139 618	<u>152 709</u> 148 134	<u>152 709</u> 148 134	<u>144 304</u> 139 618	<u>157 124</u> 139 618	<u>146 100</u> 139 618
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>183 806</u> 178 250	<u>192 346</u> 187 314	<u>192 346</u> 187 314	<u>183 385</u> 178 250	<u>196 144</u> 178 250	<u>185 172</u> 178 250

					-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>121 857</u> 117 358	<u>124 755</u> 110 986	<u>119 425</u> 110 986	<u>121 004</u> 110 986
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>102 676</u> 87 397	<u>101 326</u> 87 397	<u>98 201</u> 87 397	<u>97 500</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>136 034</u> 131 356	<u>138 935</u> 124 953	<u>133 585</u> 124 953	<u>135 170</u> 124 953
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>161 605</u> 156 635	<u>164 505</u> 150 265	<u>159 175</u> 150 265	<u>160 754</u> 150 265
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>79 915</u> 65 083	<u>78 565</u> 65 083	<u>75 440</u> 65 083	<u>74 739</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 13015-2012	3	1	2502	<u>94 535</u> 79 411	<u>93 185</u> 79 411	<u>90 059</u> 79 411	<u>89 357</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>150 877</u> 146 020	<u>153 790</u> 139 618	<u>148 434</u> 139 618	<u>150 021</u> 139 618
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>190 375</u> 185 064	<u>192 826</u> 178 250	<u>187 496</u> 178 250	<u>189 075</u> 178 250

					.	.	.	-	-	-
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>116 420</u> 111 658	<u>124 433</u> 120 202	<u>124 433</u> 120 202	<u>115 999</u> 111 658	<u>128 778</u> 111 658	<u>117 789</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>126 813</u> 121 927	<u>134 803</u> 130 449	<u>134 803</u> 130 449	<u>126 392</u> 121 927	<u>139 171</u> 121 927	<u>128 182</u> 121 927
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>152 041</u> 146 852	<u>160 016</u> 155 359	<u>160 016</u> 155 359	<u>151 619</u> 146 852	<u>164 414</u> 146 852	<u>153 411</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>156 261</u> 151 025	<u>164 225</u> 159 521	<u>164 225</u> 159 521	<u>155 840</u> 151 025	<u>168 624</u> 151 025	<u>157 631</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>196 579</u> 190 865	<u>204 518</u> 199 336	<u>204 518</u> 199 336	<u>196 158</u> 190 865	<u>208 942</u> 190 865	<u>197 948</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 111</u> 173 601	<u>187 096</u> 182 118	<u>187 096</u> 182 118	<u>178 690</u> 173 601	<u>191 484</u> 173 601	<u>180 482</u> 173 601
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>134 985</u> 130 280					
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>95 857</u> 91 290	<u>103 787</u> 99 761	<u>103 787</u> 99 761	<u>95 430</u> 91 290	<u>108 393</u> 91 290	<u>97 245</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 242</u> 8 957	<u>9 655</u> 9 398	<u>9 655</u> 9 398	<u>9 220</u> 8 957	<u>9 884</u> 8 957	<u>9 313</u> 8 957
225-203-0702	2	.	1	220	<u>16 322</u> 15 831	<u>17 021</u> 16 577	<u>17 021</u> 16 577	<u>16 285</u> 15 831	<u>17 407</u> 15 831	<u>16 442</u> 15 831

					-	-	-	-
225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>122 594</u> 118 081	<u>125 455</u> 111 658	<u>120 116</u> 111 658	<u>121 698</u> 111 658
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>132 969</u> 128 334	<u>135 848</u> 121 927	<u>130 509</u> 121 927	<u>132 091</u> 121 927
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>158 186</u> 153 248	<u>161 086</u> 146 852	<u>155 741</u> 146 852	<u>157 325</u> 146 852
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>162 398</u> 157 412	<u>165 300</u> 151 025	<u>159 959</u> 151 025	<u>161 541</u> 151 025
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>202 697</u> 197 233	<u>205 618</u> 190 865	<u>200 277</u> 190 865	<u>201 859</u> 190 865
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>185 263</u> 180 004	<u>188 157</u> 173 601	<u>182 812</u> 173 601	<u>184 395</u> 173 601
225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542				
225-203-0600	13015-2012	3						
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>101 970</u> 97 658	<u>105 022</u> 91 290	<u>99 606</u> 91 290	<u>101 211</u> 91 290
225-203-0700	13015-2012	.						
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 560</u> 9 288	<u>9 711</u> 8 957	<u>9 434</u> 8 957	<u>9 516</u> 8 957
225-203-0702	2	.	1	220	<u>16 860</u> 16 392	<u>17 115</u> 15 831	<u>16 646</u> 15 831	<u>16 785</u> 15 831

					.	.	.	-	-	-
225-203-0703	3	.	1	350	<u>25 563</u> 24 788	<u>26 675</u> 25 973	<u>26 675</u> 25 973	<u>25 504</u> 24 788	<u>27 290</u> 24 788	<u>25 754</u> 24 788
225-203-0704	4	.	1	480	<u>31 304</u> 30 285	<u>32 829</u> 31 911	<u>32 829</u> 31 911	<u>31 223</u> 30 285	<u>33 672</u> 30 285	<u>31 566</u> 30 285
225-203-0705	5	.	1	600	<u>47 309</u> 45 938	<u>49 215</u> 47 971	<u>49 215</u> 47 971	<u>47 209</u> 45 938	<u>50 269</u> 45 938	<u>47 637</u> 45 938
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>105 784</u> 102 842	<u>109 754</u> 107 077	<u>109 754</u> 107 077	<u>105 574</u> 102 842	<u>111 951</u> 102 842	<u>106 467</u> 102 842
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>152 882</u> 148 679	<u>158 503</u> 154 677	<u>158 503</u> 154 677	<u>152 584</u> 148 679	<u>161 614</u> 148 679	<u>153 849</u> 148 679
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>207 000</u> 200 657	<u>216 147</u> 210 416	<u>216 147</u> 210 416	<u>206 516</u> 200 657	<u>221 208</u> 200 657	<u>208 574</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>17 961</u> 17 424	<u>18 723</u> 18 237	<u>18 723</u> 18 237	<u>17 921</u> 17 424	<u>19 145</u> 17 424	<u>18 092</u> 17 424
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 007</u> 12 616	<u>13 562</u> 13 209	<u>13 562</u> 13 209	<u>12 977</u> 12 616	<u>13 870</u> 12 616	<u>13 102</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 701</u> 1 654	<u>1 764</u> 1 721	<u>1 764</u> 1 721	<u>1 697</u> 1 654	<u>1 799</u> 1 654	<u>1 712</u> 1 654
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 977</u> 2 888	<u>3 104</u> 3 023	<u>3 104</u> 3 023	<u>2 970</u> 2 888	<u>3 174</u> 2 888	<u>2 999</u> 2 888
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>79 140</u> 76 852	<u>82 316</u> 80 240	<u>82 316</u> 80 240	<u>78 972</u> 76 852	<u>84 074</u> 76 852	<u>79 687</u> 76 852

					-	-	-	-
225-203-0703	3	.	1	350	<u>26 420</u> 25 679	<u>26 825</u> 24 788	<u>26 080</u> 24 788	<u>26 301</u> 24 788
225-203-0704	4	.	1	480	<u>32 479</u> 31 508	<u>33 035</u> 30 285	<u>32 012</u> 30 285	<u>32 315</u> 30 285
225-203-0705	5	.	1	600	<u>48 778</u> 47 467	<u>49 473</u> 45 938	<u>48 195</u> 45 938	<u>48 574</u> 45 938
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>108 843</u> 106 026	<u>110 292</u> 102 842	<u>107 628</u> 102 842	<u>108 418</u> 102 842
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>157 214</u> 153 188	<u>159 266</u> 148 679	<u>155 493</u> 148 679	<u>156 611</u> 148 679
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>214 048</u> 207 993	<u>217 387</u> 200 657	<u>211 249</u> 200 657	<u>213 068</u> 200 657
225-203-0900	13015-2012	.						
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>18 548</u> 18 035	<u>18 827</u> 17 424	<u>18 315</u> 17 424	<u>18 467</u> 17 424
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 435</u> 13 062	<u>13 638</u> 12 616	<u>13 265</u> 12 616	<u>13 375</u> 12 616
225-203-1000	13015-2012	.						
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 750</u> 1 705	<u>1 773</u> 1 654	<u>1 730</u> 1 654	<u>1 743</u> 1 654
225-203-1002	10	.	1	40	<u>3 075</u> 2 989	<u>3 121</u> 2 888	<u>3 036</u> 2 888	<u>3 061</u> 2 888
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>81 588</u> 79 399	<u>82 747</u> 76 852	<u>80 616</u> 76 852	<u>81 247</u> 76 852

225-204.

					.			-	-	-
					.					
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>285 002</u> 277 389					
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>307 312</u> 298 857					
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>234 911</u> 227 875					
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>916 189</u> 892 959					
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 060 593</u> 1 033 722					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 725 340</u> 1 682 924					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 761 579</u> 1 717 642					
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>205 234</u> 199 995					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>134 702</u> 130 117					
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>206 694</u> 200 697					
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>184 085</u> 178 126					

					-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.						
225-204-0101	1-	.	1	2500				
225-204-0102	2-	.	1	3000				
225-204-0103	2- -	.	1	3000				
225-204-0106	5-	.	1	6500				
225-204-0107	5-	.	1	7500				
225-204-0108	1-	.	1	10600				
225-204-0109	2-	.	1	11600				
225-204-0112	1-2	.	1	1500				
225-204-0113	2-2	.	1	2400				
225-204-0114	2-0	.	1	2400				
225-204-0115	3-2	.	1	2900				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>237 137</u> 230 139					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>320 645</u> 311 603					
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>369 256</u> 359 261					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>325 027</u> 315 025					
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>339 859</u> 329 566					
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>447 151</u> 433 685					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>448 308</u> 434 981					
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>548 405</u> 532 225					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>753 184</u> 732 989					
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>577 847</u> 561 090					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>334 567</u> 324 524					
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>483 765</u> 469 217					
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>980 557</u> 955 255					

					-	-	-	-
225-204-0116	3-0	.	1	2900				
225-204-0117	4-2	.	1	3400				
225-204-0118	4-4	.	1	3400				
225-204-0120	5-2	.	1	4480				
225-204-0121	5-4	.	1	4480				
225-204-0122	6-2	.	1	5800				
225-204-0123	6-4	.	1	5600				
225-204-0124	6-0	.	1	6700				
225-204-0125	6-2	.	1	6700				
225-204-0126	6-4	.	1	6700				
225-204-0129	3-	.	1	4300				
225-204-0131	5-	.	1	6250				
225-204-0132	5-	.	1	7500				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>202 987</u> 197 062					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>190 662</u> 185 320					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>141 721</u> 136 593					
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>138 926</u> 134 177					
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>182 503</u> 176 252					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>275 049</u> 267 307					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>355 881</u> 345 258					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>477 412</u> 462 988					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>968 452</u> 943 995					
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>277 933</u> 269 535					
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>207 485</u> 201 651					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>251 905</u> 244 730					
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>533 117</u> 520 460					

					-	-	-	-
225-204-0150	2-05	.	1	2400				
225-204-0151	2-05	.	1	1980				
225-204-0152	3-05	.	1	2900				
225-204-0153	3-05	.	1	2500				
225-204-0154	4-05	.	1	3300				
225-204-0155	4-05	.	1	2900				
225-204-0164	3- 5	.	1	4500				
225-204-0165	5- 5	.	1	6250				
225-204-0167	6- 5	.	1	6750				
225-204-0176	-2	.	1	3640				
225-204-0178	-4	.	1	2180				
225-204-0179	-5	.	1	2760				
225-204-0180	-6	.	1	2720				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>366 492</u> 357 281					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>401 480</u> 391 178					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>306 382</u> 297 580					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>346 884</u> 337 328					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 096 394</u> 1 069 833					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>289 925</u> 281 850					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>395 708</u> 384 507					
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>278 977</u> 270 064					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>301 217</u> 291 686					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>314 984</u> 305 183					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>350 138</u> 338 210					
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>375 072</u> 362 655					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>359 098</u> 347 520					

					-	-	-	-
225-204-0181	15.15	.	1	2500				
225-204-0182	18.18	.	1	3000				
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450				
225-204-0184	4-2-	.	1	3400				
225-204-0185	5- -350	.	1	6250				
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950				
225-204-0187	3- -0	.	1	4250				
225-204-0188	3- -	.	1	4250				
225-204-0189	5-2-	.	1	4475				
225-204-0190	5-4-	.	1	4475				
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250				
225-204-0192	5- -	.	1	6250				
225-204-0193	6-2-	.	1	5600				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>346 090</u> 334 768					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>253 788</u> 245 369					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>202 550</u> 197 218					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>224 764</u> 218 753					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>273 154</u> 265 854					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>375 220</u> 364 841					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>383 954</u> 373 404					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>428 572</u> 416 727					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>437 308</u> 425 291					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>516 199</u> 501 987					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>584 187</u> 567 726					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>591 123</u> 574 526					

					-	-	-	-
225-204-0195	6-4-	.	1	5600				
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250				
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680				
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980				
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400				
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730				
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730				
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250				
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250				
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050				
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180				
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>367 525</u> 357 662					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>466 157</u> 453 752					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>500 454</u> 486 875					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>590 313</u> 574 526					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>678 564</u> 661 046					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>643 684</u> 627 798					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>690 440</u> 673 136					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>619 602</u> 603 241					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>709 968</u> 692 783					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>667 773</u> 649 334					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>818 885</u> 796 429					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>879 034</u> 856 250					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 042 306</u> 1 015 308					

					-	-	-	-
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280				
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030				
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650				
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200				
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200				
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030				
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650				
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200				
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030				
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600				
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900				
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850				
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100				

					.			-	-	-
					.					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>917 442</u> 893 904					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 174 487</u> 1 144 897					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>791 946</u> 769 857					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>965 269</u> 940 753					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 050 078</u> 1 022 360					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 133 162</u> 1 105 354					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 071 658</u> 1 043 518					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>946 129</u> 921 989					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 202 685</u> 1 171 975					
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>49 182</u> 47 611					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>47 723</u> 45 807	<u>51 167</u> 49 461	<u>51 167</u> 49 461	<u>47 555</u> 45 807	<u>52 657</u> 45 807	<u>48 270</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>68 161</u> 65 767	<u>72 051</u> 69 904	<u>72 051</u> 69 904	<u>67 964</u> 65 767	<u>73 958</u> 65 767	<u>68 803</u> 65 767

					-	-	-	-
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850				
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100				
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100				
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900				
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800				
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900				
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800				
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900				
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800				
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0302	95-1	.	1	750				
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>50 170</u> 48 354	<u>50 799</u> 47 646	<u>48 543</u> 45 807	<u>49 830</u> 45 807
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>71 037</u> 68 760	<u>72 087</u> 66 847	<u>69 509</u> 65 767	<u>70 637</u> 65 767

					.			-	-	-
					.					
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>78 796</u> 76 343	<u>82 520</u> 80 304	<u>82 520</u> 80 304	<u>78 607</u> 76 343	<u>84 347</u> 76 343	<u>79 411</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>78 862</u> 76 408	<u>82 435</u> 80 220	<u>82 435</u> 80 220	<u>78 673</u> 76 408	<u>84 413</u> 76 408	<u>79 477</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>198 112</u> 191 352					
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>69 593</u> 67 688	<u>72 134</u> 70 399	<u>72 134</u> 70 399	<u>69 459</u> 67 688	<u>73 540</u> 67 688	<u>70 030</u> 67 688
225-204-0602	2	.	1	675	<u>57 413</u> 55 821	<u>59 557</u> 58 109	<u>59 557</u> 58 109	<u>57 300</u> 55 821	<u>60 744</u> 55 821	<u>57 782</u> 55 821
225-204-0603	3	.	1	550	<u>48 424</u> 47 108	<u>50 171</u> 48 971	<u>50 171</u> 48 971	<u>48 332</u> 47 108	<u>51 138</u> 47 108	<u>48 725</u> 47 108
225-204-0604	4	.	1	475	<u>42 190</u> 41 049	<u>43 699</u> 42 658	<u>43 699</u> 42 658	<u>42 110</u> 41 049	<u>44 534</u> 41 049	<u>42 450</u> 41 049
225-204-0605	5	.	1	400	<u>33 221</u> 32 287	<u>34 492</u> 33 643	<u>34 492</u> 33 643	<u>33 154</u> 32 287	<u>35 195</u> 32 287	<u>33 440</u> 32 287

					-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>81 550</u> 79 209	<u>82 555</u> 77 378	<u>80 087</u> 76 343	<u>81 167</u> 76 343
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>81 616</u> 79 274	<u>82 920</u> 76 408	<u>80 522</u> 76 408	<u>81 233</u> 76 408
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550				
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550				
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550				
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550				
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550				
225-204-0600	937-92	.						
225-204-0601	1	.	1	800	<u>71 551</u> 69 726	<u>72 479</u> 67 688	<u>70 774</u> 67 688	<u>71 279</u> 67 688
225-204-0602	2	.	1	675	<u>59 065</u> 57 541	<u>59 848</u> 55 821	<u>58 409</u> 55 821	<u>58 836</u> 55 821
225-204-0603	3	.	1	550	<u>49 770</u> 48 509	<u>50 408</u> 47 108	<u>49 236</u> 47 108	<u>49 583</u> 47 108
225-204-0604	4	.	1	475	<u>43 353</u> 42 259	<u>43 903</u> 41 049	<u>42 891</u> 41 049	<u>43 191</u> 41 049
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 200</u> 33 306	<u>34 664</u> 32 287	<u>33 812</u> 32 287	<u>34 064</u> 32 287

					.	.	.	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>35 523</u> 34 562	<u>36 794</u> 35 917	<u>36 794</u> 35 917	<u>35 456</u> 34 562	<u>37 497</u> 34 562	<u>35 742</u> 34 562
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 192</u> 18 560	<u>20 145</u> 19 576	<u>20 145</u> 19 576	<u>19 142</u> 18 560	<u>20 672</u> 18 560	<u>19 356</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150	<u>16 646</u> 16 246	<u>17 123</u> 16 755	<u>17 123</u> 16 755	<u>16 621</u> 16 246	<u>17 386</u> 16 246	<u>16 728</u> 16 246
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>27 470</u> 26 929	<u>27 978</u> 27 471	<u>27 978</u> 27 471	<u>27 443</u> 26 929	<u>28 260</u> 26 929	<u>27 558</u> 26 929
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>32 456</u> 31 734	<u>33 250</u> 32 581	<u>33 250</u> 32 581	<u>32 414</u> 31 734	<u>33 690</u> 31 734	<u>32 593</u> 31 734
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>37 979</u> 37 191	<u>38 773</u> 38 038	<u>38 773</u> 38 038	<u>37 937</u> 37 191	<u>39 212</u> 37 191	<u>38 116</u> 37 191
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>49 259</u> 48 229	<u>50 307</u> 49 348	<u>50 307</u> 49 348	<u>49 204</u> 48 229	<u>50 887</u> 48 229	<u>49 439</u> 48 229
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>57 684</u> 56 554	<u>58 732</u> 57 673	<u>58 732</u> 57 673	<u>57 629</u> 56 554	<u>59 312</u> 56 554	<u>57 864</u> 56 554
225-204-0807	45	.	1	510	<u>94 531</u> 92 721	<u>96 151</u> 94 449	<u>96 151</u> 94 449	<u>94 445</u> 92 721	<u>97 047</u> 92 721	<u>94 810</u> 92 721
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>125 892</u> 123 481	<u>128 052</u> 125 785	<u>128 052</u> 125 785	<u>125 778</u> 123 481	<u>129 247</u> 123 481	<u>126 264</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012	.								
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>46 940</u> 45 708	<u>48 528</u> 47 402	<u>48 528</u> 47 402	<u>46 856</u> 45 708	<u>49 406</u> 45 708	<u>47 213</u> 45 708

					-	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>36 502</u> 35 581	<u>36 966</u> 34 562	<u>36 113</u> 34 562	<u>36 366</u> 34 562
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 927</u> 19 324	<u>20 274</u> 18 560	<u>19 635</u> 18 560	<u>19 824</u> 18 560
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0801	30	.	1	150	<u>17 013</u> 16 629	<u>17 187</u> 16 246	<u>16 868</u> 16 246	<u>16 962</u> 16 246
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>27 862</u> 27 336	<u>28 047</u> 26 929	<u>27 706</u> 26 929	<u>27 807</u> 26 929
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>33 068</u> 32 371	<u>33 358</u> 31 734	<u>32 825</u> 31 734	<u>32 983</u> 31 734
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>38 591</u> 37 828	<u>38 881</u> 37 191	<u>38 348</u> 37 191	<u>38 506</u> 37 191
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>50 067</u> 49 070	<u>50 449</u> 48 229	<u>49 746</u> 48 229	<u>49 954</u> 48 229
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>58 492</u> 57 395	<u>58 874</u> 56 554	<u>58 171</u> 56 554	<u>58 379</u> 56 554
225-204-0807	45	.	1	510	<u>95 779</u> 94 021	<u>96 370</u> 92 721	<u>95 283</u> 92 721	<u>95 605</u> 92 721
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>127 556</u> 125 213	<u>128 345</u> 123 481	<u>126 895</u> 123 481	<u>127 325</u> 123 481
225-204-0900	13015-2012	.						
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>48 163</u> 46 982	<u>48 743</u> 45 708	<u>47 677</u> 45 708	<u>47 993</u> 45 708

					.	.	.	-	-	-
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>60 086</u> 58 429	<u>62 309</u> 60 800	<u>62 309</u> 60 800	<u>59 968</u> 58 429	<u>63 539</u> 58 429	<u>60 469</u> 58 429
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>105 816</u> 102 368	<u>110 977</u> 107 874	<u>110 977</u> 107 874	<u>105 543</u> 102 368	<u>113 833</u> 102 368	<u>106 704</u> 102 368
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>143 237</u> 139 345	<u>148 398</u> 144 851	<u>148 398</u> 144 851	<u>142 964</u> 139 345	<u>151 254</u> 139 345	<u>144 125</u> 139 345
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>176 332</u> 170 461	<u>185 225</u> 179 948	<u>185 225</u> 179 948	<u>175 861</u> 170 461	<u>190 145</u> 170 461	<u>177 862</u> 170 461
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>269 292</u> 261 238	<u>280 725</u> 273 437	<u>280 725</u> 273 437	<u>268 687</u> 261 238	<u>287 052</u> 261 238	<u>271 259</u> 261 238
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 113</u> 7 869	<u>8 463</u> 8 241	<u>8 463</u> 8 241	<u>8 095</u> 7 869	<u>8 656</u> 7 869	<u>8 174</u> 7 869
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>243 437</u> 237 247					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>20 455</u> 19 807	<u>21 408</u> 20 824	<u>21 408</u> 20 824	<u>20 404</u> 19 807	<u>21 935</u> 19 807	<u>20 619</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012	.								
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 327</u> 6 196	<u>6 457</u> 6 335	<u>6 457</u> 6 335	<u>6 320</u> 6 196	<u>6 529</u> 6 196	<u>6 349</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012	.								
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>79 593</u> 76 489	<u>84 675</u> 81 911	<u>84 675</u> 81 911	<u>79 324</u> 76 489	<u>87 487</u> 76 489	<u>80 467</u> 76 489

					-	-	-	-
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>61 799</u> 60 212	<u>62 611</u> 58 429	<u>61 119</u> 58 429	<u>61 561</u> 58 429
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>109 793</u> 106 507	<u>111 677</u> 102 368	<u>108 214</u> 102 368	<u>109 240</u> 102 368
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>147 214</u> 143 484	<u>149 098</u> 139 345	<u>145 635</u> 139 345	<u>146 661</u> 139 345
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>183 184</u> 177 593	<u>186 431</u> 170 461	<u>180 463</u> 170 461	<u>182 231</u> 170 461
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>278 102</u> 270 409	<u>282 276</u> 261 238	<u>274 603</u> 261 238	<u>276 877</u> 261 238
225-204-1000	13015-2012	.						
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 383</u> 8 149	<u>8 510</u> 7 869	<u>8 276</u> 7 869	<u>8 345</u> 7 869
225-204-1006	3-	.	1	1750				
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 189</u> 20 571	<u>21 537</u> 19 807	<u>20 897</u> 19 807	<u>21 087</u> 19 807
225-204-1100	13015-2012	.						
225-204-1104	2	.	1	41	<u>6 427</u> 6 301	<u>6 475</u> 6 196	<u>6 387</u> 6 196	<u>6 413</u> 6 196
225-204-1200	13015-2012	.						
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>83 509</u> 80 565	<u>85 364</u> 76 489	<u>81 954</u> 76 489	<u>82 964</u> 76 489

					.	.	.	-	-	-
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>130 170</u> 125 387	<u>137 793</u> 133 519	<u>137 793</u> 133 519	<u>129 767</u> 125 387	<u>142 011</u> 125 387	<u>131 482</u> 125 387
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>185 021</u> 178 237	<u>195 820</u> 189 758	<u>195 820</u> 189 758	<u>184 450</u> 178 237	<u>201 795</u> 178 237	<u>186 879</u> 178 237
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>69 515</u> 67 476	<u>72 374</u> 70 525	<u>72 374</u> 70 525	<u>69 364</u> 67 476	<u>73 955</u> 67 476	<u>70 007</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>297 781</u> 290 168					
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>161 957</u> 157 080	<u>168 913</u> 164 501	<u>168 913</u> 164 501	<u>161 589</u> 157 080	<u>172 762</u> 157 080	<u>163 154</u> 157 080
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>305 041</u> 298 467	<u>311 996</u> 305 888	<u>311 996</u> 305 888	<u>304 673</u> 298 467	<u>315 845</u> 298 467	<u>306 237</u> 298 467
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>469 327</u> 459 334	<u>479 744</u> 470 448	<u>479 744</u> 470 448	<u>468 776</u> 459 334	<u>485 509</u> 459 334	<u>471 119</u> 459 334
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>174 329</u> 169 292	<u>181 316</u> 176 746	<u>181 316</u> 176 746	<u>173 960</u> 169 292	<u>185 183</u> 169 292	<u>175 531</u> 169 292
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>316 678</u> 308 502	<u>327 080</u> 319 599	<u>327 080</u> 319 599	<u>316 128</u> 308 502	<u>332 835</u> 308 502	<u>318 468</u> 308 502
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>64 412</u> 62 670	<u>66 715</u> 65 126	<u>66 715</u> 65 126	<u>64 290</u> 62 670	<u>67 989</u> 62 670	<u>64 808</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>63 815</u> 62 079	<u>66 118</u> 64 536	<u>66 118</u> 64 536	<u>63 693</u> 62 079	<u>67 392</u> 62 079	<u>64 211</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>54 539</u> 52 913	<u>56 841</u> 55 370	<u>56 841</u> 55 370	<u>54 417</u> 52 913	<u>58 116</u> 52 913	<u>54 935</u> 52 913

					-	-	-	-
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>136 044</u> 131 500	<u>138 826</u> 125 387	<u>133 711</u> 125 387	<u>135 227</u> 125 387
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>193 342</u> 186 898	<u>197 284</u> 178 237	<u>190 038</u> 178 237	<u>192 185</u> 178 237
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>71 718</u> 69 768	<u>72 761</u> 67 476	<u>70 843</u> 67 476	<u>71 411</u> 67 476
225-204-1300	13015-2012	.						
225-204-1302	1	.	1	2190				
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>167 317</u> 162 659	<u>169 856</u> 157 080	<u>165 189</u> 157 080	<u>166 572</u> 157 080
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>310 400</u> 304 046	<u>312 939</u> 298 467	<u>308 272</u> 298 467	<u>309 655</u> 298 467
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>477 354</u> 467 689	<u>481 157</u> 459 334	<u>474 167</u> 459 334	<u>476 238</u> 459 334
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>179 713</u> 174 896	<u>182 264</u> 169 292	<u>177 575</u> 169 292	<u>178 964</u> 169 292
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>324 693</u> 316 844	<u>328 490</u> 308 502	<u>321 510</u> 308 502	<u>323 578</u> 308 502
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>66 186</u> 64 516	<u>67 027</u> 62 670	<u>65 482</u> 62 670	<u>65 940</u> 62 670
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>65 589</u> 63 926	<u>66 430</u> 62 079	<u>64 885</u> 62 079	<u>65 342</u> 62 079
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>56 313</u> 54 760	<u>57 154</u> 52 913	<u>55 609</u> 52 913	<u>56 066</u> 52 913

					.	.	.	-	-	-
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>62 846</u> 61 696	<u>63 799</u> 62 712	<u>63 799</u> 62 712	<u>62 795</u> 61 696	<u>64 326</u> 61 696	<u>63 010</u> 61 696
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>106 289</u> 103 949	<u>108 830</u> 106 660	<u>108 830</u> 106 660	<u>106 155</u> 103 949	<u>110 236</u> 103 949	<u>106 727</u> 103 949
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>130 166</u> 127 003	<u>133 977</u> 131 069	<u>133 977</u> 131 069	<u>129 965</u> 127 003	<u>136 086</u> 127 003	<u>130 822</u> 127 003
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>188 614</u> 184 218	<u>193 696</u> 189 639	<u>193 696</u> 189 639	<u>188 346</u> 184 218	<u>196 508</u> 184 218	<u>189 489</u> 184 218
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>262 585</u> 256 366	<u>269 890</u> 264 159	<u>269 890</u> 264 159	<u>262 198</u> 256 366	<u>273 932</u> 256 366	<u>263 842</u> 256 366
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>158 763</u> 153 382					
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>83 608</u> 81 942	<u>85 196</u> 83 636	<u>85 196</u> 83 636	<u>83 524</u> 81 942	<u>86 075</u> 81 942	<u>83 882</u> 81 942
225-204-1505	6	.	1	760	<u>125 747</u> 123 230	<u>128 161</u> 125 806	<u>128 161</u> 125 806	<u>125 620</u> 123 230	<u>129 497</u> 123 230	<u>126 163</u> 123 230
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 362</u> 27 715	<u>29 092</u> 28 495	<u>29 092</u> 28 495	<u>28 323</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715	<u>28 488</u> 27 715
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>28 362</u> 27 715	<u>29 092</u> 28 495	<u>29 092</u> 28 495	<u>28 323</u> 27 715	<u>29 497</u> 27 715	<u>28 488</u> 27 715
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>244 712</u> 238 300	<u>252 969</u> 247 110	<u>252 969</u> 247 110	<u>244 275</u> 238 300	<u>257 539</u> 238 300	<u>246 133</u> 238 300

					-	-	-	-
225-204-1400	13015-2012	.						
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>63 580</u> 62 460	<u>63 928</u> 61 696	<u>63 288</u> 61 696	<u>63 478</u> 61 696
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>108 247</u> 105 987	<u>109 175</u> 103 949	<u>107 470</u> 103 949	<u>107 975</u> 103 949
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>133 103</u> 130 059	<u>134 494</u> 127 003	<u>131 937</u> 127 003	<u>132 695</u> 127 003
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>192 530</u> 188 294	<u>194 385</u> 184 218	<u>190 975</u> 184 218	<u>191 986</u> 184 218
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>268 214</u> 262 225	<u>270 880</u> 256 366	<u>265 978</u> 256 366	<u>267 431</u> 256 366
225-204-1406	10.2	.	1	2800				
225-204-1500	13015-2012	.						
225-204-1504	5	.	1	500	<u>84 832</u> 83 216	<u>85 412</u> 81 942	<u>84 346</u> 81 942	<u>84 662</u> 81 942
225-204-1505	6	.	1	760	<u>127 607</u> 125 166	<u>128 489</u> 123 230	<u>126 869</u> 123 230	<u>127 349</u> 123 230
225-204-1507	7	.	1	230	<u>28 925</u> 28 301	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>28 925</u> 28 301	<u>29 192</u> 27 715	<u>28 701</u> 27 715	<u>28 847</u> 27 715
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>251 075</u> 244 923	<u>254 089</u> 238 300	<u>248 548</u> 238 300	<u>250 190</u> 238 300

					.	.	.	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>61 140</u> 59 740	<u>62 728</u> 61 434	<u>62 728</u> 61 434	<u>61 056</u> 59 740	<u>63 607</u> 59 740	<u>61 413</u> 59 740
225-204-1513	3,0	.	1	500	<u>107 887</u> 105 366					
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>90 751</u> 89 000	<u>92 339</u> 90 694	<u>92 339</u> 90 694	<u>90 667</u> 89 000	<u>93 218</u> 89 000	<u>91 024</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>141 458</u> 138 754	<u>143 872</u> 141 330	<u>143 872</u> 141 330	<u>141 330</u> 138 754	<u>145 207</u> 138 754	<u>141 873</u> 138 754
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>23 062</u> 22 519	<u>23 697</u> 23 196	<u>23 697</u> 23 196	<u>23 029</u> 22 519	<u>24 049</u> 22 519	<u>23 172</u> 22 519

225-205.

					.	.	.	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 019</u> 994	<u>1 051</u> 1 028	<u>1 051</u> 1 028	<u>1 018</u> 994	<u>1 069</u> 994	<u>1 025</u> 994	<u>1 044</u> 1 019
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 123</u> 1 092	<u>1 165</u> 1 136	<u>1 165</u> 1 136	<u>1 121</u> 1 092	<u>1 187</u> 1 092	<u>1 130</u> 1 092	<u>1 155</u> 1 126
225-205-0103	3	.	1	40	<u>2 960</u> 2 871	<u>3 087</u> 3 007	<u>3 087</u> 3 007	<u>2 953</u> 2 871	<u>3 157</u> 2 871	<u>2 982</u> 2 871	<u>3 058</u> 2 973
225-205-0104	4	.	1	90	<u>8 688</u> 8 463	<u>8 974</u> 8 768	<u>8 974</u> 8 768	<u>8 673</u> 8 463	<u>9 132</u> 8 463	<u>8 737</u> 8 463	<u>8 908</u> 8 693

					-	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>62 364</u> 61 014	<u>62 944</u> 59 740	<u>61 878</u> 59 740	<u>62 194</u> 59 740
225-204-1513	3,0	.	1	500				
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>91 975</u> 90 274	<u>92 554</u> 89 000	<u>91 489</u> 89 000	<u>91 805</u> 89 000
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>143 318</u> 140 690	<u>144 199</u> 138 754	<u>142 579</u> 138 754	<u>143 059</u> 138 754
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>23 552</u> 23 028	<u>23 784</u> 22 519	<u>23 357</u> 22 519	<u>23 484</u> 22 519

					-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.					
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 055</u> 994	<u>1 034</u> 994	<u>1 040</u> 994
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 170</u> 1 092	<u>1 142</u> 1 092	<u>1 151</u> 1 092
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 104</u> 2 871	<u>3 019</u> 2 871	<u>3 044</u> 2 871
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 013</u> 8 463	<u>8 821</u> 8 463	<u>8 878</u> 8 463

					· , · , · , ·			-	-	- -	-
225-205-0105	5	·	1	130	<u>13 309</u> 12 976	<u>13 722</u> 13 416	<u>13 722</u> 13 416	<u>13 287</u> 12 976	<u>13 951</u> 12 976	<u>13 380</u> 12 976	<u>13 627</u> 13 307
225-205-0106	6	·	1	180	<u>22 124</u> 21 619	<u>22 696</u> 22 229	<u>22 696</u> 22 229	<u>22 094</u> 21 619	<u>23 012</u> 21 619	<u>22 222</u> 21 619	<u>22 565</u> 22 077
225-205-0107	7	·	1	230	<u>35 844</u> 35 108	<u>36 574</u> 35 887	<u>36 574</u> 35 887	<u>35 805</u> 35 108	<u>36 978</u> 35 108	<u>35 969</u> 35 108	<u>36 406</u> 35 694
225-205-0108	8	·	1	650	<u>39 893</u> 38 543	<u>41 958</u> 40 745	<u>41 958</u> 40 745	<u>39 784</u> 38 543	<u>43 100</u> 38 543	<u>40 249</u> 38 543	<u>41 484</u> 40 199
225-205-0109	9	·	1	1130	<u>62 065</u> 59 804	<u>65 654</u> 63 632	<u>65 654</u> 63 632	<u>61 875</u> 59 804	<u>67 640</u> 59 804	<u>62 683</u> 59 804	<u>64 831</u> 62 682

225-207.

					· , · , · , ·			-	-	- -
225-207-0100	· 13015-2012	3								
225-207-0101	· 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>106 435</u> 101 741	<u>114 364</u> 110 212	<u>114 364</u> 110 212	<u>106 008</u> 101 741	<u>118 976</u> 101 741	<u>107 824</u> 101 741
225-207-0102	· 0,1 3 13015-2012	3	1	2464	<u>71 812</u> 67 634	<u>79 475</u> 75 823	<u>79 475</u> 75 823	<u>71 398</u> 67 634	<u>83 968</u> 67 634	<u>73 158</u> 67 634

226.**226-1.**

,

					-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	<u>13 778</u> 12 976	<u>13 501</u> 12 976	<u>13 583</u> 12 976
225-205-0106	6	.	1	180	<u>22 773</u> 21 619	<u>22 390</u> 21 619	<u>22 503</u> 21 619
225-205-0107	7	.	1	230	<u>36 673</u> 35 108	<u>36 183</u> 35 108	<u>36 328</u> 35 108
225-205-0108	8	.	1	650	<u>42 238</u> 38 543	<u>40 852</u> 38 543	<u>41 263</u> 38 543
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>66 141</u> 59 804	<u>63 732</u> 59 804	<u>64 446</u> 59 804

					-	-	-	-
225-207-0100	, 13015-2012	3						
225-207-0101	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>112 548</u> 108 109	<u>115 603</u> 101 741	<u>110 186</u> 101 741	<u>111 791</u> 101 741
225-207-0102	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2464	<u>77 720</u> 73 790	<u>80 699</u> 67 634	<u>75 447</u> 67 634	<u>77 003</u> 67 634

226-102.

					.	-	-	-	-	-	.
					.						
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>478 263</u> 463 726						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>886 574</u> 868 895						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>525 913</u> 508 716						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>952 434</u> 931 578						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>862 616</u> 834 767						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 027 977</u> 995 590						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 171 936</u> 1 136 726						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 042 748</u> 1 009 180						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 896 140</u> 1 855 431						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>521 173</u> 504 069						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>914 441</u> 886 248						

						-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370			
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370			
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500			
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500			
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500			
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100			
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200			
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500			
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670			

					.	-	-	-	-	-	.
					,						
					.						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>947 513</u> 917 999						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 051 183</u> 1 018 340						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 128 128</u> 1 093 777						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 067 143</u> 1 033 096						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>933 057</u> 903 827						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 146 327</u> 1 110 728						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>288 882</u> 279 167						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>163 753</u> 157 141						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>206 744</u> 198 316						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>101 704</u> 97 807						

						-	-
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500			
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100			
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200			
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500			
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0118	-9	.	1	5000			
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200			
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0302	-18	.	1	5400			
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350			

					.	-	-	-	-	-	.
					,						
					,						
					.						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>143 156</u> 136 907	<u>125 954</u> 122 494	<u>127 637</u> 122 494	<u>129 620</u> 122 494	<u>128 420</u> 122 494	<u>128 151</u> 122 494	
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>330 325</u> 317 570						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>221 431</u> 212 635						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>93 152</u> 89 544						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>167 352</u> 161 292						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>116 923</u> 112 443						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>196 332</u> 188 983						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>269 810</u> 262 111						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>337 465</u> 327 726						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>278 111</u> 266 745						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>359 818</u> 345 229						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>24 524</u> 23 597						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>31 239</u> 30 019						

						-	-
226-102-0402	1-6	.	1	4250			
226-102-0403	1-8	.	1	7750			
226-102-0404	2-6	.	1	5500			
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200			
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430			
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700			
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320			
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100			
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300			
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300			
226-102-0419	200.75.15	.	1	550			
226-102-0420	200.100.15	.	1	750			

					.	-	-	-	-	-	.
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>42 698</u> 40 970						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>70 266</u> 67 268						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>95 369</u> 91 312						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>144 895</u> 138 814						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>175 094</u> 167 610						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>199 321</u> 191 971						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>123 174</u> 118 342	<u>122 754</u> 118 342	<u>124 538</u> 118 342	<u>132 180</u> 118 342	<u>126 858</u> 118 342	<u>128 435</u> 118 342	<u>131 114</u> 126 813
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>126 275</u> 121 424	<u>125 857</u> 121 424	<u>127 632</u> 121 424	<u>135 234</u> 121 424	<u>129 940</u> 121 424	<u>131 509</u> 121 424	<u>134 224</u> 129 900
226-102-0700	13015-2012	.									
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 312</u> 2 217	<u>2 303</u> 2 217	<u>2 339</u> 2 217	<u>2 492</u> 2 217	<u>2 386</u> 2 217	<u>2 417</u> 2 217	<u>2 471</u> 2 386
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 856</u> 8 468	<u>8 821</u> 8 468	<u>8 971</u> 8 468	<u>9 614</u> 8 468	<u>9 166</u> 8 468	<u>9 299</u> 8 468	<u>9 523</u> 9 179

						-	-
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100			
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000			
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700			
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000			
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>131 114</u> 126 813	<u>135 493</u> 118 342	<u>129 292</u> 124 710
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>134 224</u> 129 900	<u>138 530</u> 121 424	<u>132 399</u> 127 796
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 471</u> 2 386	<u>2 559</u> 2 217	<u>2 434</u> 2 344
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 523</u> 9 179	<u>9 892</u> 8 468	<u>9 370</u> 9 003

226-103. ,

					.	.	.	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1108	2	.	1	600	<u>15 351</u> 14 564					
226-103-1109	3	.	1	700	<u>17 810</u> 16 894					
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>13 624</u> 12 950	<u>14 831</u> 14 237	<u>14 831</u> 14 237	<u>13 560</u> 12 950	<u>15 499</u> 12 950	<u>13 832</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 607</u> 13 962	<u>15 719</u> 15 148	<u>15 719</u> 15 148	<u>14 549</u> 13 962	<u>16 334</u> 13 962	<u>14 799</u> 13 962
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 110</u> 8 678	<u>9 872</u> 9 491	<u>9 872</u> 9 491	<u>9 069</u> 8 678	<u>10 294</u> 8 678	<u>9 241</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	<u>7 189</u> 6 807	<u>7 888</u> 7 553	<u>7 888</u> 7 553	<u>7 152</u> 6 807	<u>8 275</u> 6 807	<u>7 310</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>4 933</u> 4 753	<u>5 219</u> 5 058	<u>5 219</u> 5 058	<u>4 918</u> 4 753	<u>5 377</u> 4 753	<u>4 982</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>3 380</u> 3 232	<u>3 634</u> 3 503	<u>3 634</u> 3 503	<u>3 367</u> 3 232	<u>3 775</u> 3 232	<u>3 424</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>2 743</u> 2 630	<u>2 934</u> 2 833	<u>2 934</u> 2 833	<u>2 733</u> 2 630	<u>3 039</u> 2 630	<u>2 776</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	<u>1 897</u> 1 807	<u>2 056</u> 1 977	<u>2 056</u> 1 977	<u>1 889</u> 1 807	<u>2 144</u> 1 807	<u>1 924</u> 1 807
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 856</u> 7 506	<u>8 459</u> 8 150	<u>8 459</u> 8 150	<u>7 824</u> 7 506	<u>8 793</u> 7 506	<u>7 960</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012	.								

					-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.						
226-103-1108	2	.	1	600				
226-103-1109	3	.	1	700				
226-103-1400	13015-2012	.						
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>14 554</u> 13 918	<u>14 995</u> 12 950	<u>14 185</u> 12 950	<u>14 425</u> 12 950
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>15 464</u> 14 853	<u>15 870</u> 13 962	<u>15 124</u> 13 962	<u>15 345</u> 13 962
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 697</u> 9 289	<u>9 975</u> 8 678	<u>9 464</u> 8 678	<u>9 615</u> 8 678
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	<u>7 728</u> 7 368	<u>7 983</u> 6 807	<u>7 514</u> 6 807	<u>7 653</u> 6 807
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>5 153</u> 4 982	<u>5 258</u> 4 753	<u>5 066</u> 4 753	<u>5 123</u> 4 753
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>3 576</u> 3 436	<u>3 669</u> 3 232	<u>3 498</u> 3 232	<u>3 549</u> 3 232
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>2 890</u> 2 783	<u>2 960</u> 2 630	<u>2 832</u> 2 630	<u>2 870</u> 2 630
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	<u>2 020</u> 1 935	<u>2 077</u> 1 807	<u>1 971</u> 1 807	<u>2 002</u> 1 807
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 321</u> 7 990	<u>8 541</u> 7 506	<u>8 136</u> 7 506	<u>8 256</u> 7 506
226-103-1600	13015-2012	.						

					.			-	-	-
					.					
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>318 272</u> 305 795					
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>342 153</u> 328 680					
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>430 190</u> 413 939					
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>459 229</u> 441 881					
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>532 832</u> 513 515					
226-103-1700	13015-2012	.								
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>110 784</u> 106 586					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>137 286</u> 131 653					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>160 946</u> 154 347					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>109 758</u> 105 581					
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>124 437</u> 119 648					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>153 186</u> 147 266					
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>180 269</u> 173 251					

					-	-	-	-
226-103-1601	450	.	1	7700				
226-103-1602	500	.	1	8350				
226-103-1603	600 -	.	1	9650				
226-103-1604	650 -	.	1	10300				
226-103-1605	700 -	.	1	10950				
226-103-1700	13015-2012	.						
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500				
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630				
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250				
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500				
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900				
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600				
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300				

					.			-	-	-
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>155 083</u> 149 191					
226-103-1800	13015-2012	.								
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>23 545</u> 22 294	<u>25 832</u> 24 733	<u>25 832</u> 24 733	<u>23 424</u> 22 294	<u>27 097</u> 22 294	<u>23 938</u> 22 294
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>29 073</u> 27 432	<u>32 122</u> 30 685	<u>32 122</u> 30 685	<u>28 912</u> 27 432	<u>33 809</u> 27 432	<u>29 598</u> 27 432
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>43 177</u> 41 139	<u>46 766</u> 44 968	<u>46 766</u> 44 968	<u>42 987</u> 41 139	<u>48 752</u> 41 139	<u>43 794</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012	.								
226-103-1904	B40 30- , 3100 40 160	.	1	50	<u>4 134</u> 4 018	<u>4 307</u> 4 201	<u>4 307</u> 4 201	<u>4 126</u> 4 018	<u>4 381</u> 4 018	<u>4 162</u> 4 018
226-103-1905	B40 58- , 5800 180 240	.	1	538	<u>35 974</u> 34 821	<u>37 827</u> 36 787	<u>37 827</u> 36 787	<u>35 884</u> 34 821	<u>38 629</u> 34 821	<u>36 268</u> 34 821
226-103-1906	B40 74- , 7400 180 240	.	1	690	<u>44 314</u> 42 857	<u>46 691</u> 45 378	<u>46 691</u> 45 378	<u>44 198</u> 42 857	<u>47 718</u> 42 857	<u>44 691</u> 42 857

226-105.

					.			-	-	-	-
					.						

					-	-	-	-
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520				
226-103-1800	13015-2012	.						
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>25 307</u> 24 128	<u>26 142</u> 22 294	<u>24 607</u> 22 294	<u>25 062</u> 22 294
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>31 422</u> 29 878	<u>32 535</u> 27 432	<u>30 489</u> 27 432	<u>31 096</u> 27 432
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>45 942</u> 44 018	<u>47 252</u> 41 139	<u>44 844</u> 41 139	<u>45 558</u> 41 139
226-103-1900	13015-2012	.						
226-103-1904	B40 30- , 3100 40 160	.	1	50	<u>4 257</u> 4 145	<u>4 288</u> 4 110	<u>4 175</u> 4 018	<u>4 240</u> 4 018
226-103-1905	B40 58- , 5800 180 240	.	1	538	<u>37 291</u> 36 192	<u>37 629</u> 35 811	<u>36 415</u> 34 821	<u>37 108</u> 34 821
226-103-1906	B40 74- , 7400 180 240	.	1	690	<u>46 003</u> 44 615	<u>46 436</u> 44 126	<u>44 880</u> 42 857	<u>45 768</u> 42 857

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

					.	.	.	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 280</u> 4 148	<u>4 471</u> 4 352	<u>4 471</u> 4 352	<u>4 270</u> 4 148	<u>4 576</u> 4 148	<u>4 313</u> 4 148	<u>4 427</u> 4 301
226-105-0102	7	.	1	320	<u>10 769</u> 10 299			<u>9 844</u> 8 660		<u>11 527</u> 8 660	

25.

251.

251-3.

251-302.

					.	.	.	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000						

					-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.					
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 496</u> 4 148	<u>4 368</u> 4 148	<u>4 406</u> 4 148
226-105-0102	7	.	1	320	<u>13 509</u> 8 660	<u>12 310</u> 8 660	<u>12 041</u> 8 660

					-	-	-	-
251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739				
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204				

					.	.	.	-	-	-
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>21 029</u> 18 500	<u>21 940</u> 18 500	<u>18 989</u> 18 500	<u>20 234</u> 18 500	<u>19 168</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>20 248</u> 17 500	<u>21 250</u> 17 500	<u>18 004</u> 17 500	<u>19 373</u> 17 500	<u>18 201</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>20 338</u> 19 732	<u>21 268</u> 20 719	<u>21 268</u> 20 719	<u>20 292</u> 19 732	<u>21 670</u> 19 732	<u>20 485</u> 19 732

255.

255-1.

255-101.

					.	.	.	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>55 189</u> 51 080	<u>67 195</u> 51 080	<u>67 195</u> 51 080	<u>55 019</u> 51 080	<u>64 732</u> 51 080	<u>59 208</u> 51 080
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>78 648</u> 73 940	<u>90 654</u> 73 940	<u>90 654</u> 73 940	<u>78 478</u> 73 940	<u>88 191</u> 73 940	<u>82 667</u> 73 940

					-	-	-	-
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200				
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372				
251-302-0400	33320-2015	.						
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 058</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>19 405</u> 18 500	<u>19 557</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 179</u> 17 500	<u>19 025</u> 17 500	<u>18 461</u> 17 500	<u>18 628</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>20 999</u> 20 420	<u>21 168</u> 20 229	<u>20 559</u> 19 732	<u>20 907</u> 19 732

					-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3						
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>64 732</u> 51 080	<u>63 501</u> 51 080	<u>59 314</u> 51 080	<u>60 422</u> 51 080
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>88 191</u> 73 940	<u>86 960</u> 73 940	<u>82 773</u> 73 940	<u>83 881</u> 73 940

255-102.

					.	.	.	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 850</u> 2 670	<u>3 331</u> 2 670	<u>3 331</u> 2 670	<u>2 844</u> 2 670	<u>3 232</u> 2 670	<u>3 109</u> 2 670	<u>3 232</u> 2 670
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 382</u> 3 188	<u>3 862</u> 3 188	<u>3 862</u> 3 188	<u>3 375</u> 3 188	<u>3 764</u> 3 188	<u>3 640</u> 3 188	<u>3 764</u> 3 188
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 110</u> 1 972						
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 424</u> 2 280						
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 238</u> 2 993	<u>3 958</u> 2 993	<u>3 958</u> 2 993	<u>3 228</u> 2 993	<u>3 811</u> 2 993	<u>3 479</u> 2 993	<u>3 811</u> 2 993
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 744</u> 3 487	<u>4 465</u> 3 487	<u>4 465</u> 3 487	<u>3 734</u> 3 487	<u>4 317</u> 3 487	<u>3 985</u> 3 487	<u>4 317</u> 3 487
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 544</u> 2 305			<u>2 644</u> 2 305		<u>2 644</u> 2 305	
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 959</u> 2 712			<u>3 059</u> 2 712		<u>3 059</u> 2 712	
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>3 671</u> 3 362	<u>4 632</u> 3 362	<u>4 632</u> 3 362	<u>3 658</u> 3 362	<u>4 435</u> 3 362	<u>3 993</u> 3 362	<u>4 435</u> 3 362

					-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0200	17608-2017	2					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 183</u> 2 670	<u>3 015</u> 2 670	<u>3 060</u> 2 670
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 714</u> 3 188	<u>3 547</u> 3 188	<u>3 591</u> 3 188
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120			
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120			
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 737</u> 2 993	<u>3 485</u> 2 993	<u>3 552</u> 2 993
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>4 243</u> 3 487	<u>3 992</u> 3 487	<u>4 058</u> 3 487
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168		<u>2 754</u> 2 305	
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168		<u>3 169</u> 2 712	
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 336</u> 3 362	<u>4 001</u> 3 362	<u>4 090</u> 3 362

								-	-	-	-
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 047</u> 3 728	<u>5 008</u> 3 728	<u>5 008</u> 3 728	<u>4 033</u> 3 728	<u>4 811</u> 3 728	<u>4 369</u> 3 728	<u>4 811</u> 3 728
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 271</u> 17 659						
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 669</u> 17 996						
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>18 552</u> 17 932						
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>18 950</u> 18 269						
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>19 230</u> 18 542						
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>20 400</u> 19 626						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>20 867</u> 20 081						
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>21 251</u> 20 391						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 608</u> 17 987						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 006</u> 18 324						

					-	-	-
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 712</u> 3 728	<u>4 377</u> 3 728	<u>4 466</u> 3 728
255-102-0800	, c 17608-2017	2					
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			

								-	-	-	-
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>18 888</u> 18 260						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 286</u> 18 597						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 566</u> 18 870						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>20 736</u> 19 954						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 204</u> 20 409						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>21 587</u> 20 719						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>18 692</u> 18 069						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>19 090</u> 18 406						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>18 972</u> 18 342						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>19 370</u> 18 679						
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>19 651</u> 18 952						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>20 820</u> 20 036						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>21 288</u> 20 491						

					-	-	-
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			

					· · ·			-	-	-	-
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>21 671</u> 20 801						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 318</u> 18 679						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 716</u> 19 016						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 599</u> 18 952						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 996</u> 19 289						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 277</u> 19 562						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 447</u> 20 646						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 914</u> 21 101						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 297</u> 21 411						
255-102-0900	, , c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 524</u> 21 803						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 922</u> 22 139						

					-	-	-
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0900	, , c 17608-2017	2					
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130			
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175			

255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 804</u> 22 076							
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 202</u> 22 413							
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 482</u> 22 686							
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>24 652</u> 23 770							
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 054</u> 25 136							
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>25 503</u> 24 535							
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 944</u> 22 212							
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 342</u> 22 549							
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 225</u> 22 486							
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 622</u> 22 823							
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 903</u> 23 096							
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 073</u> 24 179							
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 540</u> 24 635							

					-	-	-
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130			
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			

								-	-	-	-
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 924</u> 24 944						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>23 197</u> 22 458						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>23 594</u> 22 795						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>23 477</u> 22 731						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>23 875</u> 23 068						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>24 155</u> 23 342						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>25 325</u> 24 425						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>25 792</u> 24 881						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>26 176</u> 25 190						
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 608</u> 22 859						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 006</u> 23 196						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 888</u> 23 132						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 286</u> 23 469						

					-	-	-
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282			
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			

					.			-	-	-	-
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 566</u> 23 742						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 736</u> 24 826						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 204</u> 25 281						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 587</u> 25 591						

255-103.

					.						
255-103-0100		.									
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>9 798</u> 9 540						
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>7 249</u> 7 092						
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 627</u> 10 359						
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 079</u> 7 912						

255-2.

					,	-	-	-
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282		

8.04-08-2023

270

255-201.

				
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>8 437</u> 8 136	<u>10 826</u> 9 944	<u>8 432</u> 8 136	<u>8 522</u> 8 136	<u>9 041</u> 8 588
255-201-0104	4		1	50	<u>7 250</u> 7 051	<u>7 691</u> 6 871	<u>7 248</u> 7 051	<u>7 285</u> 7 051	
255-201-0105	5		1	40	<u>6 962</u> 6 780	<u>7 691</u> 6 871	<u>6 960</u> 6 780	<u>6 990</u> 6 780	

255-202.

				
255-202-0100	3619-2020	2							
255-202-0101	40	2	1	110	<u>16 724</u> 16 272	<u>16 720</u> 16 272	<u>16 802</u> 16 272		
255-202-0102	50	2	1	135	<u>12 880</u> 12 475	<u>12 960</u> 12 475	<u>12 960</u> 12 475	<u>13 041</u> 12 475	
255-202-0103	60	2	1	162	<u>26 005</u> 25 313	<u>25 999</u> 25 313	<u>26 119</u> 25 313		

26.**261.**

261-1.
261-101.

261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249

					-	-	-	-
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249

					· · ·			-	-	-
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,									
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267

					-	-	-	-
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267

					· · · ·			-	-	-
261-101-0382	· · 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	· · 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

					-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	, , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная